

’ i

,

,

1- i

,

1

8.04-08-2025
8.04-08-2025

-

-

’ i

,

,

1- i

,

1

8.04-08-2025
8.04-08-2025

-

-

1 « »

2 ()
- ()

3 2025 18 94-
2025 1

,

,

.

1 « »

2 - ()
()

3 18 2025
94-
с 1 2025

,

,

.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		24
211-4.		25
211-5.		28
211-6.		29
211-7.		30
212.	, ,	31
212-1.		31
212-2.		115
212-3.		117
212-4.		118
212-5.		125
212-6.		133
213.		134
213-1.		135
213-3.	, ,	140
22.		151
221.		151
221-1.		151
222.	, , ,	156
222-1.	, , ,	156
222-2.	,	174
222-3.	, , ,	177
225.		181

8.04-08-2025

IV

225-1.	181
225-2.	221
226.	249
226-1. ,	249
25.	257
251. , ,	257
251-3. ,	257
255. , ,	259
255-1.	259
255-2.	303
26.	306
261.	306
261-1.	306

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

					„ „ .	.	.		
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1978}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$

					.				
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,881}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$	$\frac{1\,881}{1\,342}$

211-102.

					，	”	”	”	·
211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500					<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000					<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200									
211-102-0201	3226 93		1	1					<u>177</u> 174
211-102-0300									
211-102-0301			1	1000					<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 401</u> 492	<u>1 260</u> 492	<u>1 260</u> 492	<u>1 260</u> 492	<u>1 260</u> 492
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 563</u> 549	<u>1 405</u> 549	<u>1 405</u> 549	<u>1 405</u> 549	<u>1 405</u> 549
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 222</u> 443	<u>1 101</u> 443	<u>1 101</u> 443	<u>1 101</u> 443	<u>1 101</u> 443

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 260</u> 492	<u>1 260</u> 492	<u>1 260</u> 492	<u>1 260</u> 492	<u>1 260</u> 492

211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 405</u> 549	<u>1 405</u> 549	<u>1 405</u> 549	<u>1 405</u> 549	<u>1 405</u> 549
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 101</u> 443	<u>1 101</u> 443	<u>1 101</u> 443	<u>1 101</u> 443	<u>1 101</u> 443

211-2.
211-201.

211-201-0100	, 1284-2004 200	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 714</u> 3 864	<u>6 053</u> 5 276	<u>9 585</u>	<u>5 886</u> 5 114	<u>10 467</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 680</u> 3 836	<u>6 032</u> 5 260	<u>9 539</u>	<u>5 844</u> 5 077	<u>10 392</u>

211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 647</u> 3 808	<u>6 011</u> 5 244	<u>9 493</u>	<u>5 802</u> 5 041	<u>10 317</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 647</u> 3 808	<u>6 011</u> 5 244	<u>9 493</u>	<u>5 802</u> 5 041	<u>10 317</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 647</u> 3 808	<u>6 011</u> 5 244	<u>9 493</u>	<u>5 802</u> 5 041	<u>10 317</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 499</u> 3 670	<u>5 990</u> 5 227	<u>9 446</u>	<u>5 760</u> 5 004	<u>10 128</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 433</u> 3 616	<u>5 697</u> 4 951	<u>9 103</u>	<u>5 676</u> 4 931	<u>9 980</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 499</u> 3 670	<u>5 739</u> 4 984	<u>9 195</u>	<u>5 760</u> 5 004	<u>10 128</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 788</u> 3 935	<u>6 154</u> 5 374	<u>9 686</u>	<u>5 983</u> 5 208	<u>10 540</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 754</u> 3 907	<u>6 132</u> 5 357	<u>9 639</u>	<u>5 941</u> 5 171	<u>10 465</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 719</u> 3 879	<u>6 111</u> 5 341	<u>9 593</u>	<u>5 898</u> 5 134	<u>10 390</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 719</u> 3 879	<u>6 111</u> 5 341	<u>9 593</u>	<u>5 898</u> 5 134	<u>10 390</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 719</u> 3 879	<u>6 111</u> 5 341	<u>9 593</u>	<u>5 898</u> 5 134	<u>10 390</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 569</u> 3 738	<u>6 089</u> 5 324	<u>9 546</u>	<u>5 855</u> 5 097	<u>10 198</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 502</u> 3 683	<u>5 791</u> 5 043	<u>9 197</u>	<u>5 770</u> 5 022	<u>10 049</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 569</u> 3 738	<u>5 834</u> 5 076	<u>9 291</u>	<u>5 855</u> 5 097	<u>10 198</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 864</u> 4 009	<u>6 258</u> 5 475	<u>9 790</u>	<u>6 085</u> 5 307	<u>10 617</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 829</u> 3 981	<u>6 236</u> 5 458	<u>9 743</u>	<u>6 041</u> 5 269	<u>10 541</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 795</u> 3 952	<u>6 215</u> 5 441	<u>9 696</u>	<u>5 998</u> 5 231	<u>10 465</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 795</u> 3 952	<u>6 215</u> 5 441	<u>9 696</u>	<u>5 998</u> 5 231	<u>10 465</u>

211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4795}{3952}$	$\frac{6215}{5441}$	<u>9 696</u>	$\frac{5998}{5231}$	<u>10 465</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4641}{3808}$	$\frac{6193}{5425}$	<u>9 649</u>	$\frac{5954}{5193}$	<u>10 270</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4573}{3753}$	$\frac{5889}{5138}$	<u>9 295</u>	$\frac{5867}{5117}$	<u>10 120</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4641}{3808}$	$\frac{5933}{5172}$	<u>9 389</u>	$\frac{5954}{5193}$	<u>10 270</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4944}{4087}$	$\frac{6367}{5580}$	<u>9 899</u>	$\frac{6190}{5409}$	<u>10 696</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4908}{4057}$	$\frac{6344}{5563}$	<u>9 851</u>	$\frac{6146}{5370}$	<u>10 620</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4873}{4028}$	$\frac{6322}{5546}$	<u>9 804</u>	$\frac{6101}{5331}$	<u>10 543</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4873}{4028}$	$\frac{6322}{5546}$	<u>9 804</u>	$\frac{6101}{5331}$	<u>10 543</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4873}{4028}$	$\frac{6322}{5546}$	<u>9 804</u>	$\frac{6101}{5331}$	<u>10 543</u>

211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 717</u> 3 881	<u>6 300</u> 5 529	<u>9 757</u>	<u>6 057</u> 5 293	<u>10 346</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 648</u> 3 825	<u>5 991</u> 5 237	<u>9 397</u>	<u>5 969</u> 5 215	<u>10 195</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 717</u> 3 881	<u>6 035</u> 5 271	<u>9 492</u>	<u>6 057</u> 5 293	<u>10 346</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 026</u> 4 167	<u>6 479</u> 5 690	<u>10 011</u>	<u>6 299</u> 5 515	<u>10 779</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 990</u> 4 137	<u>6 457</u> 5 672	<u>9 964</u>	<u>6 254</u> 5 475	<u>10 702</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 954</u> 4 107	<u>6 434</u> 5 655	<u>9 916</u>	<u>6 209</u> 5 436	<u>10 625</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 954</u> 4 107	<u>6 434</u> 5 655	<u>9 916</u>	<u>6 209</u> 5 436	<u>10 625</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 954</u> 4 107	<u>6 434</u> 5 655	<u>9 916</u>	<u>6 209</u> 5 436	<u>10 625</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 795</u> 3 957	<u>6 412</u> 5 637	<u>9 868</u>	<u>6 164</u> 5 397	<u>10 424</u>

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,725}{3\,900}$	$\frac{6\,097}{5\,340}$	<u>9 503</u>	$\frac{6\,074}{5\,318}$	<u>10 272</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,795}{3\,957}$	$\frac{6\,141}{5\,375}$	<u>9 598</u>	$\frac{6\,164}{5\,397}$	<u>10 424</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,069}{4\,208}$	$\frac{6\,537}{5\,746}$	<u>10 070</u>	$\frac{6\,355}{5\,569}$	<u>10 821</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,032}{4\,178}$	$\frac{6\,515}{5\,728}$	<u>10 022</u>	$\frac{6\,310}{5\,530}$	<u>10 744</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,996}{4\,148}$	$\frac{6\,492}{5\,711}$	<u>9 974</u>	$\frac{6\,264}{5\,490}$	<u>10 666</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,996}{4\,148}$	$\frac{6\,492}{5\,711}$	<u>9 974</u>	$\frac{6\,264}{5\,490}$	<u>10 666</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,996}{4\,148}$	$\frac{6\,492}{5\,711}$	<u>9 974</u>	$\frac{6\,264}{5\,490}$	<u>10 666</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,835}{3\,997}$	$\frac{6\,469}{5\,693}$	<u>9 926</u>	$\frac{6\,219}{5\,450}$	<u>10 464</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,765}{3\,938}$	$\frac{6\,151}{5\,393}$	<u>9 557</u>	$\frac{6\,128}{5\,370}$	<u>10 312</u>

211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 835</u> 3 997	<u>6 196</u> 5 428	<u>9 653</u>	<u>6 219</u> 5 450	<u>10 464</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 085</u> 4 250	<u>6 921</u> 5 804	<u>10 129</u>	<u>6 413</u> 5 625	<u>10 864</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 042</u> 4 220	<u>6 896</u> 5 786	<u>10 081</u>	<u>6 367</u> 5 585	<u>10 787</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 998</u> 4 189	<u>6 871</u> 5 768	<u>10 033</u>	<u>6 321</u> 5 545	<u>10 709</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 998</u> 4 189	<u>6 871</u> 5 768	<u>10 033</u>	<u>6 321</u> 5 545	<u>10 709</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 998</u> 4 189	<u>6 871</u> 5 768	<u>10 033</u>	<u>6 321</u> 5 545	<u>10 709</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 829</u> 4 037	<u>6 845</u> 5 750	<u>9 985</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>10 506</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 744</u> 3 978	<u>6 519</u> 5 446	<u>9 613</u>	<u>6 184</u> 5 424	<u>10 352</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 829</u> 4 037	<u>6 570</u> 5 482	<u>9 709</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>10 506</u>

211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{6\,729}{4\,875}$	$\frac{7\,976}{7\,143}$	<u>11 508</u>	$\frac{8\,150}{7\,313}$	<u>11 508</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{6\,681}{4\,840}$	$\frac{7\,971}{7\,143}$	<u>11 478</u>	$\frac{8\,092}{7\,260}$	<u>11 426</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{6\,633}{4\,805}$	$\frac{7\,967}{7\,143}$	<u>11 449</u>	$\frac{8\,034}{7\,208}$	<u>11 344</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{6\,585}{4\,771}$	$\frac{7\,962}{7\,143}$	<u>11 419</u>	$\frac{7\,157}{6\,361}$	<u>11 261</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,085}{4\,250}$	$\frac{6\,921}{5\,804}$	<u>10 129</u>	$\frac{6\,413}{5\,625}$	<u>10 864</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,042}{4\,220}$	$\frac{6\,896}{5\,786}$	<u>10 081</u>	$\frac{6\,367}{5\,585}$	<u>10 787</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,998}{4\,189}$	$\frac{6\,871}{5\,768}$	<u>10 033</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	<u>10 709</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,998}{4\,189}$	$\frac{6\,871}{5\,768}$	<u>10 033</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	<u>10 709</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,998}{4\,189}$	$\frac{6\,871}{5\,768}$	<u>10 033</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	<u>10 709</u>

					„	„	„	„	„
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 829</u> 4 037	<u>6 845</u> 5 750	<u>9 985</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>10 506</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 744</u> 3 978	<u>6 519</u> 5 446	<u>9 613</u>	<u>6 184</u> 5 424	<u>10 352</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 829</u> 4 037	<u>6 570</u> 5 482	<u>9 709</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>10 506</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 729</u> 4 875	<u>7 976</u> 7 143	<u>11 508</u>	<u>8 150</u> 7 313	<u>11 508</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 681</u> 4 840	<u>7 971</u> 7 143	<u>11 478</u>	<u>8 092</u> 7 260	<u>11 426</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 633</u> 4 805	<u>7 967</u> 7 143	<u>11 449</u>	<u>8 034</u> 7 208	<u>11 344</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 585</u> 4 771	<u>7 962</u> 7 143	<u>11 419</u>	<u>7 157</u> 6 361	<u>11 261</u>

211-201-0100	200 , 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,565}{3\,864}$	<u>9 311</u>	<u>6 650</u>	<u>4 703</u>	<u>7 326</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,525}{3\,836}$	<u>9 245</u>	<u>6 603</u>	<u>4 669</u>	<u>7 274</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,485}{3\,808}$	<u>9 178</u>	<u>6 555</u>	<u>4 635</u>	<u>7 222</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,485}{3\,808}$	<u>9 178</u>	<u>6 555</u>	<u>4 635</u>	<u>7 222</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,485}{3\,808}$	<u>9 178</u>	<u>6 555</u>	<u>4 635</u>	<u>7 222</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,987}{3\,336}$	<u>8 539</u>	<u>6 164</u>	<u>4 258</u>	<u>7 055</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,915}{3\,287}$	<u>8 415</u>	<u>6 074</u>	<u>4 196</u>	<u>6 952</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,987}{3\,336}$	<u>8 539</u>	<u>6 164</u>	<u>4 258</u>	<u>7 055</u>
211-201-0200	300 , 1284-2004	3							

211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,638}{3\,935}$	<u>9 383</u>	<u>6 711</u>	<u>4 763</u>	<u>7 400</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,598}{3\,907}$	<u>9 316</u>	<u>6 663</u>	<u>4 729</u>	<u>7 347</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,558}{3\,879}$	<u>9 249</u>	<u>6 615</u>	<u>4 695</u>	<u>7 294</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,558}{3\,879}$	<u>9 249</u>	<u>6 615</u>	<u>4 695</u>	<u>7 294</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,558}{3\,879}$	<u>9 249</u>	<u>6 615</u>	<u>4 695</u>	<u>7 294</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,051}{3\,398}$	<u>8 599</u>	<u>6 217</u>	<u>4 311</u>	<u>7 125</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,977}{3\,348}$	<u>8 473</u>	<u>6 126</u>	<u>4 248</u>	<u>7 021</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{5\,051}{3\,398}$	<u>8 599</u>	<u>6 217</u>	<u>4 311</u>	<u>7 125</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,715}{4\,009}$	<u>9 457</u>	<u>6 774</u>	<u>4 826</u>	<u>7 477</u>

211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,674}{3\,981}$	<u>9 390</u>	<u>6 726</u>	<u>4 792</u>	<u>7 423</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,633}{3\,952}$	<u>9 322</u>	<u>6 677</u>	<u>4 757</u>	<u>7 370</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,633}{3\,952}$	<u>9 322</u>	<u>6 677</u>	<u>4 757</u>	<u>7 370</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,633}{3\,952}$	<u>9 322</u>	<u>6 677</u>	<u>4 757</u>	<u>7 370</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,117}{3\,462}$	<u>8 660</u>	<u>6 272</u>	<u>4 366</u>	<u>7 198</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,042}{3\,411}$	<u>8 534</u>	<u>6 181</u>	<u>4 302</u>	<u>7 092</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{5\,117}{3\,462}$	<u>8 660</u>	<u>6 272</u>	<u>4 366</u>	<u>7 198</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,794}{4\,087}$	<u>9 534</u>	<u>6 839</u>	<u>4 892</u>	<u>7 556</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,753}{4\,057}$	<u>9 466</u>	<u>6 790</u>	<u>4 857</u>	<u>7 502</u>

211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,711}{4\,028}$	<u>9 398</u>	<u>6 742</u>	<u>4 822</u>	<u>7 448</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,711}{4\,028}$	<u>9 398</u>	<u>6 742</u>	<u>4 822</u>	<u>7 448</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,711}{4\,028}$	<u>9 398</u>	<u>6 742</u>	<u>4 822</u>	<u>7 448</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,186}{3\,529}$	<u>8 724</u>	<u>6 329</u>	<u>4 423</u>	<u>7 273</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,110}{3\,477}$	<u>8 597</u>	<u>6 237</u>	<u>4 359</u>	<u>7 167</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{5\,186}{3\,529}$	<u>8 724</u>	<u>6 329</u>	<u>4 423</u>	<u>7 273</u>
211-201-0500	1284-2004 800	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,877}{4\,167}$	<u>9 614</u>	<u>6 907</u>	<u>4 959</u>	<u>7 639</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,835}{4\,137}$	<u>9 546</u>	<u>6 858</u>	<u>4 924</u>	<u>7 584</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,793}{4\,107}$	<u>9 477</u>	<u>6 809</u>	<u>4 889</u>	<u>7 529</u>

211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,793}{4\,107}$	<u>9 477</u>	<u>6 809</u>	<u>4 889</u>	<u>7 529</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,793}{4\,107}$	<u>9 477</u>	<u>6 809</u>	<u>4 889</u>	<u>7 529</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,257}{3\,598}$	<u>8 791</u>	<u>6 389</u>	<u>4 483</u>	<u>7 351</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,180}{3\,545}$	<u>8 663</u>	<u>6 295</u>	<u>4 417</u>	<u>7 244</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,257}{3\,598}$	<u>8 791</u>	<u>6 389</u>	<u>4 483</u>	<u>7 351</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,919}{4\,208}$	<u>9 656</u>	<u>6 942</u>	<u>4 994</u>	<u>7 681</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,877}{4\,178}$	<u>9 587</u>	<u>6 893</u>	<u>4 959</u>	<u>7 626</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,835}{4\,148}$	<u>9 518</u>	<u>6 843</u>	<u>4 923</u>	<u>7 571</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,835}{4\,148}$	<u>9 518</u>	<u>6 843</u>	<u>4 923</u>	<u>7 571</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 835}{4\ 148}$	<u>9 518</u>	<u>6 843</u>	<u>4 923</u>	<u>7 571</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 294}{3\ 633}$	<u>8 825</u>	<u>6 419</u>	<u>4 513</u>	<u>7 392</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 216}{3\ 580}$	<u>8 696</u>	<u>6 326</u>	<u>4 447</u>	<u>7 284</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\ 294}{3\ 633}$	<u>8 825</u>	<u>6 419</u>	<u>4 513</u>	<u>7 392</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 071}{4\ 250}$	<u>9 698</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 724</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 027}{4\ 220}$	<u>9 628</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>7 669</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 984}{4\ 189}$	<u>9 559</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 614</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 984}{4\ 189}$	<u>9 559</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 614</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 984}{4\ 189}$	<u>9 559</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 614</u>

211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,437}{3\,670}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>7 433</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,357}{3\,616}$	<u>8 731</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>7 324</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,437}{3\,670}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>7 433</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{6\,879}{5\,000}$	<u>10 472</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>8 368</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{6\,830}{4\,964}$	<u>10 397</u>	<u>8 334</u>	<u>6 400</u>	<u>8 308</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{6\,781}{4\,929}$	<u>10 322</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>8 248</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{6\,732}{4\,893}$	<u>9 618</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>8 189</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,071}{4\,250}$	<u>9 698</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 724</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,027}{4\,220}$	<u>9 628</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>7 669</u>

211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,984}{4\,189}$	<u>9 559</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 614</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,984}{4\,189}$	<u>9 559</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 614</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,984}{4\,189}$	<u>9 559</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>7 614</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,437}{3\,670}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>7 433</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,357}{3\,616}$	<u>8 731</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>7 324</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,437}{3\,670}$	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>7 433</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{6\,879}{5\,000}$	<u>10 472</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>8 368</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{6\,830}{4\,964}$	<u>10 397</u>	<u>8 334</u>	<u>6 400</u>	<u>8 308</u>
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{6\,781}{4\,929}$	<u>10 322</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>8 248</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{6\,732}{4\,893}$	<u>9 618</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>8 189</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,977}{2\,531}$	$\frac{2\,977}{2\,531}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,512}{2\,079}$	$\frac{2\,512}{2\,079}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0105	70-120	3	1	1000	$\frac{2\,085}{1\,610}$	$\frac{6\,844}{1\,610}$	$\frac{6\,844}{1\,610}$	$\frac{2\,327}{1\,610}$	$\frac{5\,977}{1\,610}$

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,977}{2\,531}$	$\frac{2\,977}{2\,531}$	$\frac{2\,977}{2\,531}$	$\frac{2\,977}{2\,531}$	$\frac{2\,977}{2\,531}$

211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>3 549</u> 1 610	<u>5 457</u> 1 610	<u>4 936</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>3 896</u> 1 610

211-205.

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>15 932</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>15 932</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>15 932</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>5 586</u>	<u>5 464</u>

211-3.
211-302.

					” ” ” .
211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 103</u> 21 244
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 103</u> 21 244
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 103</u> 21 244
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244

					„ „ „ „
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244

211-4.
211-401.

					„ „ „ „				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 213</u>	<u>5 497</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 754</u> 1 875	<u>8 882</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 213</u>	<u>5 497</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 754</u> 1 875	<u>8 882</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 488</u>				

					,				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{5\,387}{2\,411}$	<u>9 710</u>	<u>5 740</u>	<u>4 184</u>	<u>7 603</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{5\,387}{2\,411}$	<u>9 710</u>	<u>5 740</u>	<u>4 184</u>	<u>7 603</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-402.

					,	„ „ „ „
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000		$\frac{5\,215}{3\,164}$

211-403.

					“ “ “ .
211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036

211-5.
211-501.

					”	”	”	”	”
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 486</u> 1 607	<u>4 667</u> 3 549	<u>8 104</u>	<u>1 906</u> 1 205	<u>8 606</u>

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 431</u> 1 607	<u>7 494</u>	<u>5 466</u>	<u>3 634</u>	<u>5 242</u>

211-6.
211-601.

-

					”				
					”				
					”				
					”				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 718</u> 1 714	<u>4 208</u>	<u>7 504</u>	<u>3 651</u>	<u>9 180</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 909</u>	<u>9 180</u>	<u>6 566</u>	<u>4 612</u>	<u>6 748</u>

211-7.
211-701.

					‘	”	”	”	’
211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 300	3	1	1800				<u>4 686</u>	
211-701-0102	150- 1000 400	3	1	1800				<u>4 686</u>	
211-701-0103	150- 1000 600	3	1	1800				<u>4 686</u>	
211-701-0104	150- 1000 800	3	1	1800				<u>4 686</u>	
211-701-0105	150- 1000 1000	3	1	1800				<u>4 686</u>	
211-701-0106	150- 1000 1200	3	1	1800				<u>4 686</u>	
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				<u>49 285</u> 47 009	

211-702.

					„ „ „ .
211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>3 370</u> 2 679

212. ,
212-1.
212-101.

					„ „ „ .				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 464</u> 16 254	<u>29 802</u> 16 612	<u>29 802</u> 16 612	<u>21 404</u> 16 612	<u>29 802</u> 16 612
212-101-0200	7473-2010 5	3							

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 111</u> 16 891	<u>30 646</u> 17 443	<u>30 646</u> 17 443	<u>22 248</u> 17 443	<u>30 646</u> 17 443
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 787</u> 17 556	<u>31 532</u> 18 315	<u>31 532</u> 18 315	<u>23 134</u> 18 315	<u>31 532</u> 18 315
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 870</u> 17 733	<u>31 720</u> 18 500	<u>31 720</u> 18 500	<u>23 322</u> 18 500	<u>31 720</u> 18 500
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 053</u> 17 914	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>23 514</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 241</u> 18 099	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>23 709</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 628</u> 18 480	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>24 113</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 828</u> 18 676	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>24 322</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 053</u> 17 914	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>23 514</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 241</u> 18 099	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>23 709</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 433</u> 18 287	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>23 909</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 828</u> 18 676	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>24 322</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 032</u> 18 877	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>24 535</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 241</u> 18 099	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>23 709</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 433</u> 18 287	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>23 909</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 628</u> 18 480	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>24 113</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 032</u> 18 877	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>24 535</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 240</u> 19 082	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>24 752</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 433</u> 18 287	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>23 909</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 628</u> 18 480	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>24 113</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 828</u> 18 676	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>24 322</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 240</u> 19 082	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>24 752</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 454</u> 19 292	<u>33 372</u> 20 127	<u>33 372</u> 20 127	<u>24 974</u> 20 127	<u>33 372</u> 20 127
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 290</u> 19 035	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>24 759</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 388</u> 19 227	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>24 963</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 587</u> 19 424	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>25 172</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 791</u> 19 624	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>25 384</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 037	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>25 823</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 427</u> 20 250	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>26 050</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 587</u> 19 424	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>25 172</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 791</u> 19 624	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>25 384</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 998</u> 19 828	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>25 602</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 427</u> 20 250	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>26 050</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 648</u> 20 468	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>26 282</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 791</u> 19 624	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>25 384</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 998</u> 19 828	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>25 602</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 037	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>25 823</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 648</u> 20 468	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>26 282</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 874</u> 20 690	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>26 518</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 998</u> 19 828	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>25 602</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 037	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>25 823</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 427</u> 20 250	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>26 050</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 874</u> 20 690	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>26 518</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 105</u> 20 918	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>26 760</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 290</u> 19 035	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>24 759</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 388</u> 19 227	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>24 963</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 587</u> 19 424	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>25 172</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 791</u> 19 624	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>25 384</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 037	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>25 823</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 427</u> 20 250	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>26 050</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 587</u> 19 424	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>25 172</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 791</u> 19 624	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>25 384</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 998</u> 19 828	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>25 602</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 427</u> 20 250	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>26 050</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 648</u> 20 468	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>26 282</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 791</u> 19 624	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>25 384</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 998</u> 19 828	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>25 602</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 037	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>25 823</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 648</u> 20 468	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>26 282</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 874</u> 20 690	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>26 518</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 998</u> 19 828	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>25 602</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 210</u> 20 037	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>25 823</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 427</u> 20 250	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>26 050</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 874</u> 20 690	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>26 518</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 105</u> 20 918	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>26 760</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 740</u> 20 462	<u>34 658</u> 21 392	<u>34 658</u> 21 392	<u>26 260</u> 21 392	<u>34 658</u> 21 392
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 853</u> 20 669	<u>34 877</u> 21 608	<u>34 877</u> 21 608	<u>26 479</u> 21 608	<u>34 877</u> 21 608
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 067</u> 20 880	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>26 703</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 286</u> 21 095	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>26 932</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 737</u> 21 539	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>27 404</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 970</u> 21 768	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>27 647</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 067</u> 20 880	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>26 703</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 286</u> 21 095	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>26 932</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 509</u> 21 315	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>27 165</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 970</u> 21 768	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>27 647</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 207</u> 22 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>27 896</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 286</u> 21 095	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>26 932</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 509</u> 21 315	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>27 165</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 737</u> 21 539	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>27 404</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 207</u> 22 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>27 896</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 450</u> 22 242	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>28 150</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 509</u> 21 315	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>27 165</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 737</u> 21 539	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>27 404</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 970</u> 21 768	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>27 647</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 450</u> 22 242	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>28 150</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 699</u> 22 486	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>28 409</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 450</u> 22 242	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>28 150</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 699</u> 22 486	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>28 409</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 952</u> 22 736	<u>37 073</u> 23 769	<u>37 073</u> 23 769	<u>28 675</u> 23 769	<u>37 073</u> 23 769
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 212</u> 22 991	<u>37 344</u> 24 036	<u>37 344</u> 24 036	<u>28 946</u> 24 036	<u>37 344</u> 24 036
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 749</u> 23 520	<u>37 905</u> 24 588	<u>37 905</u> 24 588	<u>29 508</u> 24 588	<u>37 905</u> 24 588
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 365</u> 22 062	<u>35 995</u> 22 708	<u>35 995</u> 22 708	<u>27 597</u> 22 708	<u>35 995</u> 22 708
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 494</u> 22 285	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>27 830</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 725</u> 22 512	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>28 068</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 202</u> 22 981	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>28 558</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 448</u> 23 223	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>28 811</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 494</u> 22 285	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>27 830</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 725</u> 22 512	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>28 068</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 961</u> 22 744	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>28 311</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 448</u> 23 223	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>28 811</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 699</u> 23 470	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>29 070</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 725</u> 22 512	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>28 068</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 961</u> 22 744	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>28 311</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 202</u> 22 981	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>28 558</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 699</u> 23 470	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>29 070</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 955</u> 23 722	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>29 334</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 699</u> 23 470	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>29 070</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 955</u> 23 722	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>29 334</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 217</u> 23 980	<u>38 001</u> 24 683	<u>38 001</u> 24 683	<u>29 603</u> 24 683	<u>38 001</u> 24 683
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 485</u> 24 244	<u>38 277</u> 24 954	<u>38 277</u> 24 954	<u>29 879</u> 24 954	<u>38 277</u> 24 954
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 038</u> 24 789	<u>38 846</u> 25 515	<u>38 846</u> 25 515	<u>30 449</u> 25 515	<u>38 846</u> 25 515
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 990</u> 24 646	<u>38 199</u> 24 878	<u>38 199</u> 24 878	<u>29 801</u> 24 878	<u>38 199</u> 24 878
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 146</u> 24 894	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>30 057</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 149	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>30 317</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 936</u> 25 672	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>30 855</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 211</u> 25 943	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>31 132</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 146</u> 24 894	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>30 057</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 149	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>30 317</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 667</u> 25 408	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>30 583</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 211</u> 25 943	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>31 132</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 491</u> 26 219	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>31 415</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 149	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>30 317</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 667</u> 25 408	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>30 583</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 936</u> 25 672	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>30 855</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 491</u> 26 219	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>31 415</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 778</u> 26 501	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>31 704</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 491</u> 26 219	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>31 415</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 778</u> 26 501	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>31 704</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 070</u> 26 789	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>31 999</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 369</u> 27 083	<u>40 699</u> 27 338	<u>40 699</u> 27 338	<u>32 301</u> 27 338	<u>40 699</u> 27 338
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 988</u> 27 692	<u>41 323</u> 27 952	<u>41 323</u> 27 952	<u>32 925</u> 27 952	<u>41 323</u> 27 952
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 770</u> 26 397	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>31 725</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 943</u> 26 664	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>31 999</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>30 502</u> 27 213	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>32 566</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 790</u> 27 497	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>32 858</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 943</u> 26 664	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>31 999</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>30 220</u> 26 936	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>32 280</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 790</u> 27 497	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>32 858</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 084</u> 27 786	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>33 156</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 084</u> 27 786	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>33 156</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 082	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>33 461</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 004</u> 28 692	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>34 090</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 325</u> 29 008	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>34 415</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 770</u> 26 397	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>31 725</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 943</u> 26 664	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>31 999</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 502</u> 27 213	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>32 566</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 790</u> 27 497	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>32 858</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 943</u> 26 664	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>31 999</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 220</u> 26 936	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>32 280</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 790</u> 27 497	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>32 858</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 084</u> 27 786	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>33 156</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 084</u> 27 786	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>33 156</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 384</u> 28 082	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>33 461</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 004</u> 28 692	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>34 090</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 325</u> 29 008	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>34 415</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>33 104</u> 28 695	<u>42 464</u> 29 075	<u>42 464</u> 29 075	<u>34 066</u> 29 075	<u>42 464</u> 29 075
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 301</u> 28 984	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>34 364</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 908</u> 29 582	<u>43 377</u> 29 974	<u>43 377</u> 29 974	<u>34 979</u> 29 974	<u>43 377</u> 29 974
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 221</u> 29 890	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>35 297</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 301</u> 28 984	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>34 364</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 602</u> 29 280	<u>43 067</u> 29 668	<u>43 067</u> 29 668	<u>34 669</u> 29 668	<u>43 067</u> 29 668
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 221</u> 29 890	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>35 297</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 541</u> 30 205	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>35 621</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 541</u> 30 205	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>35 621</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 868</u> 30 526	<u>44 349</u> 30 931	<u>44 349</u> 30 931	<u>35 951</u> 30 931	<u>44 349</u> 30 931
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 542</u> 31 190	<u>45 032</u> 31 603	<u>45 032</u> 31 603	<u>36 635</u> 31 603	<u>45 032</u> 31 603
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 890</u> 31 533	<u>45 385</u> 31 951	<u>45 385</u> 31 951	<u>36 987</u> 31 951	<u>45 385</u> 31 951
212-101-1200	7473-2010	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>35 213</u> 30 771	<u>45 245</u> 31 813	<u>45 245</u> 31 813	<u>36 847</u> 31 813	<u>45 245</u> 31 813
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 432</u> 31 081	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>37 174</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 083</u> 31 722	<u>46 245</u> 32 796	<u>46 245</u> 32 796	<u>37 847</u> 32 796	<u>46 245</u> 32 796
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 419</u> 32 053	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>38 194</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 432</u> 31 081	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>37 174</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 754</u> 31 399	<u>45 905</u> 32 462	<u>45 905</u> 32 462	<u>37 507</u> 32 462	<u>45 905</u> 32 462
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 419</u> 32 053	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>38 194</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 761</u> 32 390	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>38 548</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 761</u> 32 390	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>38 548</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 111</u> 32 735	<u>47 308</u> 33 843	<u>47 308</u> 33 843	<u>38 910</u> 33 843	<u>47 308</u> 33 843
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 834</u> 33 446	<u>48 056</u> 34 579	<u>48 056</u> 34 579	<u>39 658</u> 34 579	<u>48 056</u> 34 579

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 208</u> 33 814	<u>48 442</u> 34 959	<u>48 442</u> 34 959	<u>40 044</u> 34 959	<u>48 442</u> 34 959
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 008</u> 32 538	<u>46 861</u> 33 403	<u>46 861</u> 33 403	<u>38 463</u> 33 403	<u>46 861</u> 33 403
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 245</u> 32 866	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>38 806</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 934</u> 33 544	<u>47 911</u> 34 436	<u>47 911</u> 34 436	<u>39 513</u> 34 436	<u>47 911</u> 34 436
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 289</u> 33 893	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>39 877</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 245</u> 32 866	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>38 806</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 586</u> 33 202	<u>47 554</u> 34 085	<u>47 554</u> 34 085	<u>39 156</u> 34 085	<u>47 554</u> 34 085
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 289</u> 33 893	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>39 877</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 651</u> 34 250	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>40 249</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 651</u> 34 250	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>40 249</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 021</u> 34 614	<u>49 027</u> 35 535	<u>49 027</u> 35 535	<u>40 629</u> 35 535	<u>49 027</u> 35 535
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 367	<u>49 812</u> 36 308	<u>49 812</u> 36 308	<u>41 414</u> 36 308	<u>49 812</u> 36 308
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 181</u> 35 756	<u>50 218</u> 36 707	<u>50 218</u> 36 707	<u>41 820</u> 36 707	<u>50 218</u> 36 707
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 909</u> 34 409	<u>48 558</u> 35 073	<u>48 558</u> 35 073	<u>40 160</u> 35 073	<u>48 558</u> 35 073
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 165</u> 34 756	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>40 520</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 893</u> 35 473	<u>49 660</u> 36 158	<u>49 660</u> 36 158	<u>41 262</u> 36 158	<u>49 660</u> 36 158
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 269</u> 35 842	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>41 645</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 165</u> 34 756	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>40 520</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 526</u> 35 111	<u>49 285</u> 35 789	<u>49 285</u> 35 789	<u>40 887</u> 35 789	<u>49 285</u> 35 789
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 269</u> 35 842	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>41 645</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 652</u> 36 220	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>42 036</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 652</u> 36 220	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>42 036</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 044</u> 36 605	<u>50 833</u> 37 312	<u>50 833</u> 37 312	<u>42 435</u> 37 312	<u>50 833</u> 37 312
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 852</u> 37 401	<u>51 657</u> 38 123	<u>51 657</u> 38 123	<u>43 259</u> 38 123	<u>51 657</u> 38 123
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 270</u> 37 812	<u>52 082</u> 38 542	<u>52 082</u> 38 542	<u>43 684</u> 38 542	<u>52 082</u> 38 542
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 108</u> 16 887	<u>30 139</u> 16 945	<u>30 139</u> 16 945	<u>21 741</u> 16 945	<u>30 139</u> 16 945
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 783</u> 17 552	<u>31 000</u> 17 792	<u>31 000</u> 17 792	<u>22 602</u> 17 792	<u>31 000</u> 17 792
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 489</u> 18 247	<u>31 904</u> 18 681	<u>31 904</u> 18 681	<u>23 506</u> 18 681	<u>31 904</u> 18 681

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 579</u> 18 431	<u>32 096</u> 18 870	<u>32 096</u> 18 870	<u>23 698</u> 18 870	<u>32 096</u> 18 870
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 770</u> 18 619	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>23 893</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 965</u> 18 811	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>24 093</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 367</u> 19 207	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>24 505</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 575</u> 19 412	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>24 718</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 770</u> 18 619	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>23 893</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 965</u> 18 811	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>24 093</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 164</u> 19 007	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>24 297</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 575</u> 19 412	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>24 718</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 787</u> 19 620	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>24 935</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 965</u> 18 811	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>24 093</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 164</u> 19 007	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>24 297</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 367</u> 19 207	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>24 505</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 787</u> 19 620	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>24 935</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 004</u> 19 834	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>25 157</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 164</u> 19 007	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>24 297</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 367</u> 19 207	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>24 505</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 575</u> 19 412	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>24 718</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 004</u> 19 834	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>25 157</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 225</u> 20 051	<u>33 781</u> 20 529	<u>33 781</u> 20 529	<u>25 383</u> 20 529	<u>33 781</u> 20 529
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 030</u> 19 764	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>25 163</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 136</u> 19 964	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>25 372</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 343</u> 20 167	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>25 584</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 554</u> 20 375	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>25 802</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 990</u> 20 804	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>26 249</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 025	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>26 481</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 343</u> 20 167	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>25 584</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 554</u> 20 375	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>25 802</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 587	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>26 023</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 025	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>26 481</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 444</u> 21 252	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>26 717</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 554</u> 20 375	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>25 802</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 587	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>26 023</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 990</u> 20 804	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>26 249</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 444</u> 21 252	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>26 717</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 679</u> 21 483	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>26 958</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 587	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>26 023</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 990</u> 20 804	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>26 249</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 025	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>26 481</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 679</u> 21 483	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>26 958</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 919</u> 21 719	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>27 204</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 030</u> 19 764	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>25 163</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 136</u> 19 964	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>25 372</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 343</u> 20 167	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>25 584</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 554</u> 20 375	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>25 802</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 990</u> 20 804	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>26 249</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 025	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>26 481</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 343</u> 20 167	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>25 584</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 554</u> 20 375	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>25 802</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 587	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>26 023</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 025	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>26 481</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 444</u> 21 252	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>26 717</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 554</u> 20 375	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>25 802</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 587	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>26 023</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 990</u> 20 804	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>26 249</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 444</u> 21 252	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>26 717</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 679</u> 21 483	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>26 958</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 587	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>26 023</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 990</u> 20 804	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>26 249</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 025	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>26 481</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 679</u> 21 483	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>26 958</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 919</u> 21 719	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>27 204</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 501</u> 21 212	<u>35 092</u> 21 820	<u>35 092</u> 21 820	<u>26 695</u> 21 820	<u>35 092</u> 21 820

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 622</u> 21 426	<u>35 316</u> 22 040	<u>35 316</u> 22 040	<u>26 919</u> 22 040	<u>35 316</u> 22 040
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 844</u> 21 645	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>27 147</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 070</u> 21 868	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>27 380</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 538</u> 22 328	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>27 861</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 780</u> 22 566	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>28 110</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 844</u> 21 645	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>27 147</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 070</u> 21 868	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>27 380</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 302</u> 22 095	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>27 618</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 780</u> 22 566	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>28 110</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 026</u> 22 808	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>28 363</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 070</u> 21 868	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>27 380</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 302</u> 22 095	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>27 618</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 538</u> 22 328	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>27 861</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 026</u> 22 808	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>28 363</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 278</u> 23 056	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>28 622</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 302</u> 22 095	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>27 618</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 538</u> 22 328	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>27 861</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 780</u> 22 566	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>28 110</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 278</u> 23 056	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>28 622</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 535</u> 23 309	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>28 887</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 278</u> 23 056	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>28 622</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 535</u> 23 309	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>28 887</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 798</u> 23 568	<u>37 556</u> 24 244	<u>37 556</u> 24 244	<u>29 158</u> 24 244	<u>37 556</u> 24 244
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 068</u> 23 833	<u>37 832</u> 24 517	<u>37 832</u> 24 517	<u>29 435</u> 24 517	<u>37 832</u> 24 517
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 624</u> 24 381	<u>38 405</u> 25 080	<u>38 405</u> 25 080	<u>30 007</u> 25 080	<u>38 405</u> 25 080
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 148</u> 22 832	<u>36 456</u> 23 162	<u>36 456</u> 23 162	<u>28 058</u> 23 162	<u>36 456</u> 23 162
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 285</u> 23 063	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>28 296</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 524</u> 23 298	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>28 539</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 017</u> 23 784	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>29 039</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 271</u> 24 034	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>29 297</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 285</u> 23 063	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>28 296</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 524</u> 23 298	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>28 539</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 768</u> 23 538	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>28 786</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 271</u> 24 034	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>29 297</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 531</u> 24 290	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>29 561</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 524</u> 23 298	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>28 539</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 768</u> 23 538	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>28 786</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 017</u> 23 784	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>29 039</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 531</u> 24 290	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>29 561</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 797</u> 24 551	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>29 830</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 531</u> 24 290	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>29 561</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 797</u> 24 551	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>29 830</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 068</u> 24 818	<u>38 503</u> 25 176	<u>38 503</u> 25 176	<u>30 105</u> 25 176	<u>38 503</u> 25 176

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 345</u> 25 090	<u>38 784</u> 25 453	<u>38 784</u> 25 453	<u>30 386</u> 25 453	<u>38 784</u> 25 453
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 918</u> 25 654	<u>39 365</u> 26 025	<u>39 365</u> 26 025	<u>30 967</u> 26 025	<u>39 365</u> 26 025
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 793</u> 25 436	<u>38 705</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375	<u>30 307</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 957</u> 25 693	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>30 567</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 223</u> 25 955	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>30 833</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 773</u> 26 496	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>31 381</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 056</u> 26 775	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>31 664</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 957</u> 25 693	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>30 567</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 223</u> 25 955	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>30 833</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 495</u> 26 223	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>31 104</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 056</u> 26 775	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>31 664</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 060	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>31 953</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 223</u> 25 955	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>30 833</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 495</u> 26 223	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>31 104</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 773</u> 26 496	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>31 381</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 060	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>31 953</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 641</u> 27 351	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>32 247</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 060	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>31 953</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 641</u> 27 351	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>32 247</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 943</u> 27 648	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>32 549</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 252</u> 27 952	<u>41 255</u> 27 885	<u>41 255</u> 27 885	<u>32 857</u> 27 885	<u>41 255</u> 27 885

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 890</u> 28 580	<u>41 891</u> 28 511	<u>41 891</u> 28 511	<u>33 493</u> 28 511	<u>41 891</u> 28 511
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 602</u> 27 217	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>32 269</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 784</u> 27 492	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>32 549</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 360</u> 28 058	<u>41 524</u> 28 150	<u>41 524</u> 28 150	<u>33 127</u> 28 150	<u>41 524</u> 28 150
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 657</u> 28 351	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>33 424</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 784</u> 27 492	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>32 549</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 069</u> 27 772	<u>41 233</u> 27 863	<u>41 233</u> 27 863	<u>32 835</u> 27 863	<u>41 233</u> 27 863
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 657</u> 28 351	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>33 424</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 960</u> 28 649	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>33 729</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 960</u> 28 649	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>33 729</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 270</u> 28 954	<u>42 437</u> 29 049	<u>42 437</u> 29 049	<u>34 039</u> 29 049	<u>42 437</u> 29 049
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 910</u> 29 583	<u>43 079</u> 29 680	<u>43 079</u> 29 680	<u>34 681</u> 29 680	<u>43 079</u> 29 680
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 240</u> 29 908	<u>43 410</u> 30 007	<u>43 410</u> 30 007	<u>35 012</u> 30 007	<u>43 410</u> 30 007
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 602</u> 27 217	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>32 269</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 122</u> 29 697	<u>43 055</u> 29 657	<u>43 055</u> 29 657	<u>34 657</u> 29 657	<u>43 055</u> 29 657
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 330</u> 29 997	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>34 961</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 958</u> 30 616	<u>43 986</u> 30 574	<u>43 986</u> 30 574	<u>35 589</u> 30 574	<u>43 986</u> 30 574
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 282</u> 30 934	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>35 912</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 330</u> 29 997	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>34 961</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 641</u> 30 303	<u>43 669</u> 30 262	<u>43 669</u> 30 262	<u>35 272</u> 30 262	<u>43 669</u> 30 262
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 282</u> 30 934	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>35 912</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 613</u> 31 260	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>36 243</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 613</u> 31 260	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>36 243</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 951</u> 31 593	<u>44 978</u> 31 549	<u>44 978</u> 31 549	<u>36 580</u> 31 549	<u>44 978</u> 31 549
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 649</u> 32 279	<u>45 675</u> 32 235	<u>45 675</u> 32 235	<u>37 277</u> 32 235	<u>45 675</u> 32 235
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>36 009</u> 32 634	<u>46 035</u> 32 590	<u>46 035</u> 32 590	<u>37 637</u> 32 590	<u>46 035</u> 32 590
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 296</u> 31 836	<u>45 891</u> 32 449	<u>45 891</u> 32 449	<u>37 494</u> 32 449	<u>45 891</u> 32 449
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 525</u> 32 158	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>37 827</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 199</u> 32 821	<u>46 911</u> 33 452	<u>46 911</u> 33 452	<u>38 513</u> 33 452	<u>46 911</u> 33 452

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 546</u> 33 163	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>38 867</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 525</u> 32 158	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>37 827</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 859</u> 32 486	<u>46 564</u> 33 111	<u>46 564</u> 33 111	<u>38 166</u> 33 111	<u>46 564</u> 33 111
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 546</u> 33 163	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>38 867</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 901</u> 33 512	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>39 229</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 901</u> 33 512	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>39 229</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 263</u> 33 868	<u>47 996</u> 34 520	<u>47 996</u> 34 520	<u>39 598</u> 34 520	<u>47 996</u> 34 520
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 011</u> 34 604	<u>48 758</u> 35 270	<u>48 758</u> 35 270	<u>40 360</u> 35 270	<u>48 758</u> 35 270
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 397</u> 34 985	<u>49 152</u> 35 658	<u>49 152</u> 35 658	<u>40 754</u> 35 658	<u>49 152</u> 35 658
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 150</u> 33 661	<u>47 540</u> 34 071	<u>47 540</u> 34 071	<u>39 142</u> 34 071	<u>47 540</u> 34 071

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 398</u> 34 001	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>39 492</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 110</u> 34 702	<u>48 610</u> 35 125	<u>48 610</u> 35 125	<u>40 213</u> 35 125	<u>48 610</u> 35 125
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 477</u> 35 063	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>40 584</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 398</u> 34 001	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>39 492</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>37 750</u> 34 348	<u>48 246</u> 34 767	<u>48 246</u> 34 767	<u>39 848</u> 34 767	<u>48 246</u> 34 767
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 477</u> 35 063	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>40 584</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>38 852</u> 35 432	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>40 964</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 852</u> 35 432	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>40 964</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 235</u> 35 809	<u>49 749</u> 36 246	<u>49 749</u> 36 246	<u>41 352</u> 36 246	<u>49 749</u> 36 246
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 026</u> 36 588	<u>50 550</u> 37 034	<u>50 550</u> 37 034	<u>42 152</u> 37 034	<u>50 550</u> 37 034
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 435</u> 36 990	<u>50 963</u> 37 441	<u>50 963</u> 37 441	<u>42 566</u> 37 441	<u>50 963</u> 37 441

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 113</u> 35 593	<u>49 271</u> 35 775	<u>49 271</u> 35 775	<u>40 873</u> 35 775	<u>49 271</u> 35 775
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>39 381</u> 35 953	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>41 240</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 134</u> 36 694	<u>50 395</u> 36 881	<u>50 395</u> 36 881	<u>41 997</u> 36 881	<u>50 395</u> 36 881
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>40 522</u> 37 076	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>42 387</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>39 381</u> 35 953	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>41 240</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 753</u> 36 319	<u>50 012</u> 36 505	<u>50 012</u> 36 505	<u>41 615</u> 36 505	<u>50 012</u> 36 505
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>40 522</u> 37 076	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>42 387</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 919</u> 37 466	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>42 786</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 919</u> 37 466	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>42 786</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 324</u> 37 865	<u>51 591</u> 38 058	<u>51 591</u> 38 058	<u>43 193</u> 38 058	<u>51 591</u> 38 058

					„	„	„	„	„
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 160</u> 38 688	<u>52 431</u> 38 886	<u>52 431</u> 38 886	<u>44 033</u> 38 886	<u>52 431</u> 38 886
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 592</u> 39 113	<u>52 865</u> 39 313	<u>52 865</u> 39 313	<u>44 468</u> 39 313	<u>52 865</u> 39 313

					„	„	„	„	„
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 020</u> 16 612	<u>29 802</u> 16 612	<u>29 802</u> 16 612	<u>29 802</u> 16 612	<u>29 802</u> 16 612
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 864</u> 17 443	<u>30 646</u> 17 443	<u>30 646</u> 17 443	<u>30 646</u> 17 443	<u>30 646</u> 17 443
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 750</u> 18 315	<u>31 532</u> 18 315	<u>31 532</u> 18 315	<u>31 532</u> 18 315	<u>31 532</u> 18 315

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 938</u> 18 500	<u>31 720</u> 18 500	<u>31 720</u> 18 500	<u>31 720</u> 18 500	<u>31 720</u> 18 500
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 130</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 326</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 729</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 938</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 130</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689	<u>31 912</u> 18 689
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 326</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 525</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 938</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 151</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 326</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882	<u>32 107</u> 18 882

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 525</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 729</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 151</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694	<u>32 932</u> 19 694
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 368</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 525</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078	<u>32 307</u> 19 078
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 729</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279	<u>32 511</u> 19 279
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 938</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484	<u>32 720</u> 19 484
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 368</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908	<u>33 150</u> 19 908
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 590</u> 20 127	<u>33 372</u> 20 127	<u>33 372</u> 20 127	<u>33 372</u> 20 127	<u>33 372</u> 20 127
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 375</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 579</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 788</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 001</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 440</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 666</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 788</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 001</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 218</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 666</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 898</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 001</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 218</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 440</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 898</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 134</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 218</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 440</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 666</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 134</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 376</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 375</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914	<u>33 156</u> 19 914

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 579</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115	<u>33 361</u> 20 115
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 788</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 001</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 440</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 666</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 788</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321	<u>33 569</u> 20 321
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 001</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 218</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 666</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 898</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 001</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530	<u>33 782</u> 20 530

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 218</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 440</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 898</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413	<u>34 679</u> 21 413
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 134</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 218</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744	<u>33 999</u> 20 744
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 440</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962	<u>34 221</u> 20 962
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 666</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185	<u>34 448</u> 21 185
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 134</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646	<u>34 916</u> 21 646
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 376</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884	<u>35 158</u> 21 884
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 876</u> 21 392	<u>34 658</u> 21 392	<u>34 658</u> 21 392	<u>34 658</u> 21 392	<u>34 658</u> 21 392

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 096</u> 21 608	<u>34 877</u> 21 608	<u>34 877</u> 21 608	<u>34 877</u> 21 608	<u>34 877</u> 21 608
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 320</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 548</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 020</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 263</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 320</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829	<u>35 101</u> 21 829
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 548</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 782</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 512</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 548</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054	<u>35 330</u> 22 054

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 782</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 020</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 512</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002	<u>36 294</u> 23 002
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 766</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 782</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283	<u>35 563</u> 22 283
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 020</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518	<u>35 802</u> 22 518
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757	<u>36 045</u> 22 757
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 766</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 026</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 766</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252	<u>36 548</u> 23 252
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 026</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508	<u>36 807</u> 23 508

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 291</u> 23 769	<u>37 073</u> 23 769	<u>37 073</u> 23 769	<u>37 073</u> 23 769	<u>37 073</u> 23 769
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 24 036	<u>37 344</u> 24 036	<u>37 344</u> 24 036	<u>37 344</u> 24 036	<u>37 344</u> 24 036
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 124</u> 24 588	<u>37 905</u> 24 588	<u>37 905</u> 24 588	<u>37 905</u> 24 588	<u>37 905</u> 24 588
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 213</u> 22 708	<u>35 995</u> 22 708	<u>35 995</u> 22 708	<u>35 995</u> 22 708	<u>35 995</u> 22 708
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 446</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 684</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 174</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 427</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 446</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937	<u>36 228</u> 22 937
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 684</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 927</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 427</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903	<u>37 209</u> 23 903
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 686</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 684</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171	<u>36 466</u> 23 171
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 927</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410	<u>36 708</u> 23 410
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 174</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654	<u>36 956</u> 23 654
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 686</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 950</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 686</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157	<u>37 468</u> 24 157
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 950</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417	<u>37 731</u> 24 417
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 219</u> 24 683	<u>38 001</u> 24 683	<u>38 001</u> 24 683	<u>38 001</u> 24 683	<u>38 001</u> 24 683

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 495</u> 24 954	<u>38 277</u> 24 954	<u>38 277</u> 24 954	<u>38 277</u> 24 954	<u>38 277</u> 24 954
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 065</u> 25 515	<u>38 846</u> 25 515	<u>38 846</u> 25 515	<u>38 846</u> 25 515	<u>38 846</u> 25 515
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 418</u> 24 878	<u>38 199</u> 24 878	<u>38 199</u> 24 878	<u>38 199</u> 24 878	<u>38 199</u> 24 878
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 673</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 933</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 471</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 748</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 673</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129	<u>38 455</u> 25 129
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 933</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 199</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 748</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187	<u>39 530</u> 26 187
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 933</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385	<u>38 715</u> 25 385
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 199</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647	<u>38 981</u> 25 647
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 471</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914	<u>39 252</u> 25 914
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 031</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 320</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 031</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466	<u>39 813</u> 26 466
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 320</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750	<u>40 102</u> 26 750
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 615</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 917</u> 27 338	<u>40 699</u> 27 338	<u>40 699</u> 27 338	<u>40 699</u> 27 338	<u>40 699</u> 27 338

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 542</u> 27 952	<u>41 323</u> 27 952	<u>41 323</u> 27 952	<u>41 323</u> 27 952	<u>41 323</u> 27 952
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 341</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 615</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 182</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>36 474</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>35 615</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 896</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>36 474</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>36 772</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>36 772</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 077</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>37 706</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 031</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 341</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771	<u>40 122</u> 26 771
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 615</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 182</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598	<u>40 964</u> 27 598
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 474</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 615</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041	<u>40 397</u> 27 041
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 896</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317	<u>40 677</u> 27 317
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 474</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886	<u>41 256</u> 27 886

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 772</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 772</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180	<u>41 554</u> 28 180
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>37 077</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479	<u>41 858</u> 28 479
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 706</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098	<u>42 488</u> 29 098
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>38 031</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418	<u>42 812</u> 29 418
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 682</u> 29 075	<u>42 464</u> 29 075	<u>42 464</u> 29 075	<u>42 464</u> 29 075	<u>42 464</u> 29 075
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 980</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 596</u> 29 974	<u>43 377</u> 29 974	<u>43 377</u> 29 974	<u>43 377</u> 29 974	<u>43 377</u> 29 974
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 913</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 980</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369	<u>42 762</u> 29 369

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 285</u> 29 668	<u>43 067</u> 29 668	<u>43 067</u> 29 668	<u>43 067</u> 29 668	<u>43 067</u> 29 668
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 913</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286	<u>43 695</u> 30 286
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 237</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 237</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605	<u>44 018</u> 30 605
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 568</u> 30 931	<u>44 349</u> 30 931	<u>44 349</u> 30 931	<u>44 349</u> 30 931	<u>44 349</u> 30 931
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 251</u> 31 603	<u>45 032</u> 31 603	<u>45 032</u> 31 603	<u>45 032</u> 31 603	<u>45 032</u> 31 603
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 604</u> 31 951	<u>45 385</u> 31 951	<u>45 385</u> 31 951	<u>45 385</u> 31 951	<u>45 385</u> 31 951
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 463</u> 31 813	<u>45 245</u> 31 813	<u>45 245</u> 31 813	<u>45 245</u> 31 813	<u>45 245</u> 31 813
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 790</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 463</u> 32 796	<u>46 245</u> 32 796	<u>46 245</u> 32 796	<u>46 245</u> 32 796	<u>46 245</u> 32 796

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 810</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 790</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134	<u>45 572</u> 32 134
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 123</u> 32 462	<u>45 905</u> 32 462	<u>45 905</u> 32 462	<u>45 905</u> 32 462	<u>45 905</u> 32 462
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 810</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138	<u>46 592</u> 33 138
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 164</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 164</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487	<u>46 946</u> 33 487
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 526</u> 33 843	<u>47 308</u> 33 843	<u>47 308</u> 33 843	<u>47 308</u> 33 843	<u>47 308</u> 33 843
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 274</u> 34 579	<u>48 056</u> 34 579	<u>48 056</u> 34 579	<u>48 056</u> 34 579	<u>48 056</u> 34 579
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 660</u> 34 959	<u>48 442</u> 34 959	<u>48 442</u> 34 959	<u>48 442</u> 34 959	<u>48 442</u> 34 959
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 079</u> 33 403	<u>46 861</u> 33 403	<u>46 861</u> 33 403	<u>46 861</u> 33 403	<u>46 861</u> 33 403

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 422</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 129</u> 34 436	<u>47 911</u> 34 436	<u>47 911</u> 34 436	<u>47 911</u> 34 436	<u>47 911</u> 34 436
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 493</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 422</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741	<u>47 204</u> 33 741
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 772</u> 34 085	<u>47 554</u> 34 085	<u>47 554</u> 34 085	<u>47 554</u> 34 085	<u>47 554</u> 34 085
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 493</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795	<u>48 275</u> 34 795
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 866</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 866</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161	<u>48 647</u> 35 161
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 246</u> 35 535	<u>49 027</u> 35 535	<u>49 027</u> 35 535	<u>49 027</u> 35 535	<u>49 027</u> 35 535
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 030</u> 36 308	<u>49 812</u> 36 308	<u>49 812</u> 36 308	<u>49 812</u> 36 308	<u>49 812</u> 36 308
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 436</u> 36 707	<u>50 218</u> 36 707	<u>50 218</u> 36 707	<u>50 218</u> 36 707	<u>50 218</u> 36 707

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 776</u> 35 073	<u>48 558</u> 35 073	<u>48 558</u> 35 073	<u>48 558</u> 35 073	<u>48 558</u> 35 073
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 136</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 878</u> 36 158	<u>49 660</u> 36 158	<u>49 660</u> 36 158	<u>49 660</u> 36 158	<u>49 660</u> 36 158
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 261</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 136</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428	<u>48 918</u> 35 428
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 504</u> 35 789	<u>49 285</u> 35 789	<u>49 285</u> 35 789	<u>49 285</u> 35 789	<u>49 285</u> 35 789
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 261</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535	<u>50 043</u> 36 535
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 652</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 652</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919	<u>50 433</u> 36 919
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 051</u> 37 312	<u>50 833</u> 37 312	<u>50 833</u> 37 312	<u>50 833</u> 37 312	<u>50 833</u> 37 312

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>46 875</u> 38 123	<u>51 657</u> 38 123	<u>51 657</u> 38 123	<u>51 657</u> 38 123	<u>51 657</u> 38 123
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 301</u> 38 542	<u>52 082</u> 38 542	<u>52 082</u> 38 542	<u>52 082</u> 38 542	<u>52 082</u> 38 542
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 358</u> 16 945	<u>30 139</u> 16 945	<u>30 139</u> 16 945	<u>30 139</u> 16 945	<u>30 139</u> 16 945
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 218</u> 17 792	<u>31 000</u> 17 792	<u>31 000</u> 17 792	<u>31 000</u> 17 792	<u>31 000</u> 17 792
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 122</u> 18 681	<u>31 904</u> 18 681	<u>31 904</u> 18 681	<u>31 904</u> 18 681	<u>31 904</u> 18 681
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 314</u> 18 870	<u>32 096</u> 18 870	<u>32 096</u> 18 870	<u>32 096</u> 18 870	<u>32 096</u> 18 870
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 510</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 709</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 121</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 334</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 510</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063	<u>32 291</u> 19 063
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 709</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 913</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 334</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 551</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 709</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259	<u>32 491</u> 19 259
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 913</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 121</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 551</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088	<u>33 333</u> 20 088

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 773</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 913</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460	<u>32 695</u> 19 460
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 121</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665	<u>32 903</u> 19 665
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 334</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874	<u>33 115</u> 19 874
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 773</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306	<u>33 554</u> 20 306
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 999</u> 20 529	<u>33 781</u> 20 529	<u>33 781</u> 20 529	<u>33 781</u> 20 529	<u>33 781</u> 20 529
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 779</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 988</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 201</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 418</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 866</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 097</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 201</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 418</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 639</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 097</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 333</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 418</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 639</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 866</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 333</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 574</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 639</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 866</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 097</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 574</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 820</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 779</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313	<u>33 561</u> 20 313
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 988</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518	<u>33 770</u> 20 518
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 201</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 418</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 866</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 097</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 201</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727	<u>33 982</u> 20 727
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 418</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 639</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 097</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 333</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 418</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941	<u>34 199</u> 20 941
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 639</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 866</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 333</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841	<u>35 114</u> 21 841

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 574</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 639</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159	<u>34 421</u> 21 159
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 866</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382	<u>34 647</u> 21 382
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 097</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609	<u>34 878</u> 21 609
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 574</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079	<u>35 356</u> 22 079
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 820</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322	<u>35 602</u> 22 322
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 311</u> 21 820	<u>35 092</u> 21 820	<u>35 092</u> 21 820	<u>35 092</u> 21 820	<u>35 092</u> 21 820
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 535</u> 22 040	<u>35 316</u> 22 040	<u>35 316</u> 22 040	<u>35 316</u> 22 040	<u>35 316</u> 22 040
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 763</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 996</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 478</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 726</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 763</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265	<u>35 545</u> 22 265
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 996</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 234</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 726</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 979</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 996</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495	<u>35 778</u> 22 495
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 234</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 979</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462	<u>36 761</u> 23 462

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 238</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 234</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729	<u>36 016</u> 22 729
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968	<u>36 259</u> 22 968
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 726</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213	<u>36 507</u> 23 213
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 238</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 503</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 238</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 503</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978	<u>37 285</u> 23 978
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 774</u> 24 244	<u>37 556</u> 24 244	<u>37 556</u> 24 244	<u>37 556</u> 24 244	<u>37 556</u> 24 244
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 051</u> 24 517	<u>37 832</u> 24 517	<u>37 832</u> 24 517	<u>37 832</u> 24 517	<u>37 832</u> 24 517
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 623</u> 25 080	<u>38 405</u> 25 080	<u>38 405</u> 25 080	<u>38 405</u> 25 080	<u>38 405</u> 25 080

212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 675</u> 23 162	<u>36 456</u> 23 162	<u>36 456</u> 23 162	<u>36 456</u> 23 162	<u>36 456</u> 23 162
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 912</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 155</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 655</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 913</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 912</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396	<u>36 694</u> 23 396
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 155</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 402</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 913</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381	<u>37 695</u> 24 381
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 177</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 155</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635	<u>36 937</u> 23 635
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 402</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879	<u>37 184</u> 23 879
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 655</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127	<u>37 437</u> 24 127
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 177</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 446</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 177</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641	<u>37 958</u> 24 641
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 446</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906	<u>38 228</u> 24 906
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 721</u> 25 176	<u>38 503</u> 25 176	<u>38 503</u> 25 176	<u>38 503</u> 25 176	<u>38 503</u> 25 176
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 002</u> 25 453	<u>38 784</u> 25 453	<u>38 784</u> 25 453	<u>38 784</u> 25 453	<u>38 784</u> 25 453
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 583</u> 26 025	<u>39 365</u> 26 025	<u>39 365</u> 26 025	<u>39 365</u> 26 025	<u>39 365</u> 26 025
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>33 923</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 183</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 449</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 997</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 280</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 183</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632	<u>38 965</u> 25 632
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 449</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 720</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 280</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711	<u>40 062</u> 26 711
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 569</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 449</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 720</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 997</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433	<u>39 779</u> 26 433
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 569</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 864</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 569</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 864</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 165</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 473</u> 27 885	<u>41 255</u> 27 885	<u>41 255</u> 27 885	<u>41 255</u> 27 885	<u>41 255</u> 27 885
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 110</u> 28 511	<u>41 891</u> 28 511	<u>41 891</u> 28 511	<u>41 891</u> 28 511	<u>41 891</u> 28 511
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 885</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 165</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 743</u> 28 150	<u>41 524</u> 28 150	<u>41 524</u> 28 150	<u>41 524</u> 28 150	<u>41 524</u> 28 150
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 041</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 165</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582	<u>40 947</u> 27 582
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 451</u> 27 863	<u>41 233</u> 27 863	<u>41 233</u> 27 863	<u>41 233</u> 27 863	<u>41 233</u> 27 863
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 041</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444	<u>41 822</u> 28 444
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 345</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 345</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743	<u>42 127</u> 28 743
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 655</u> 29 049	<u>42 437</u> 29 049	<u>42 437</u> 29 049	<u>42 437</u> 29 049	<u>42 437</u> 29 049
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 297</u> 29 680	<u>43 079</u> 29 680	<u>43 079</u> 29 680	<u>43 079</u> 29 680	<u>43 079</u> 29 680
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 628</u> 30 007	<u>43 410</u> 30 007	<u>43 410</u> 30 007	<u>43 410</u> 30 007	<u>43 410</u> 30 007

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>35 885</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306	<u>40 666</u> 27 306
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 273</u> 29 657	<u>43 055</u> 29 657	<u>43 055</u> 29 657	<u>43 055</u> 29 657	<u>43 055</u> 29 657
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 577</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 205</u> 30 574	<u>43 986</u> 30 574	<u>43 986</u> 30 574	<u>43 986</u> 30 574	<u>43 986</u> 30 574
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 528</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 577</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956	<u>43 359</u> 29 956
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 888</u> 30 262	<u>43 669</u> 30 262	<u>43 669</u> 30 262	<u>43 669</u> 30 262	<u>43 669</u> 30 262
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 528</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892	<u>44 310</u> 30 892
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 859</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 859</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217	<u>44 640</u> 31 217
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 196</u> 31 549	<u>44 978</u> 31 549	<u>44 978</u> 31 549	<u>44 978</u> 31 549	<u>44 978</u> 31 549
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 893</u> 32 235	<u>45 675</u> 32 235	<u>45 675</u> 32 235	<u>45 675</u> 32 235	<u>45 675</u> 32 235
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 253</u> 32 590	<u>46 035</u> 32 590	<u>46 035</u> 32 590	<u>46 035</u> 32 590	<u>46 035</u> 32 590
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 110</u> 32 449	<u>45 891</u> 32 449	<u>45 891</u> 32 449	<u>45 891</u> 32 449	<u>45 891</u> 32 449
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 443</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 129</u> 33 452	<u>46 911</u> 33 452	<u>46 911</u> 33 452	<u>46 911</u> 33 452	<u>46 911</u> 33 452
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 483</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 443</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777	<u>46 224</u> 32 777
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 783</u> 33 111	<u>46 564</u> 33 111	<u>46 564</u> 33 111	<u>46 564</u> 33 111	<u>46 564</u> 33 111

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 483</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801	<u>47 265</u> 33 801
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 845</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 845</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157	<u>47 627</u> 34 157
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 214</u> 34 520	<u>47 996</u> 34 520	<u>47 996</u> 34 520	<u>47 996</u> 34 520	<u>47 996</u> 34 520
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 977</u> 35 270	<u>48 758</u> 35 270	<u>48 758</u> 35 270	<u>48 758</u> 35 270	<u>48 758</u> 35 270
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 370</u> 35 658	<u>49 152</u> 35 658	<u>49 152</u> 35 658	<u>49 152</u> 35 658	<u>49 152</u> 35 658
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 758</u> 34 071	<u>47 540</u> 34 071	<u>47 540</u> 34 071	<u>47 540</u> 34 071	<u>47 540</u> 34 071
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 108</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 829</u> 35 125	<u>48 610</u> 35 125	<u>48 610</u> 35 125	<u>48 610</u> 35 125	<u>48 610</u> 35 125
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 200</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 108</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415	<u>47 890</u> 34 415
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 465</u> 34 767	<u>48 246</u> 34 767	<u>48 246</u> 34 767	<u>48 246</u> 34 767	<u>48 246</u> 34 767
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 200</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491	<u>48 982</u> 35 491
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 580</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 580</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864	<u>49 362</u> 35 864
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 968</u> 36 246	<u>49 749</u> 36 246	<u>49 749</u> 36 246	<u>49 749</u> 36 246	<u>49 749</u> 36 246
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 768</u> 37 034	<u>50 550</u> 37 034	<u>50 550</u> 37 034	<u>50 550</u> 37 034	<u>50 550</u> 37 034
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 182</u> 37 441	<u>50 963</u> 37 441	<u>50 963</u> 37 441	<u>50 963</u> 37 441	<u>50 963</u> 37 441
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 489</u> 35 775	<u>49 271</u> 35 775	<u>49 271</u> 35 775	<u>49 271</u> 35 775	<u>49 271</u> 35 775
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 856</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 613</u> 36 881	<u>50 395</u> 36 881	<u>50 395</u> 36 881	<u>50 395</u> 36 881	<u>50 395</u> 36 881
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 003</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 856</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136	<u>49 638</u> 36 136
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 231</u> 36 505	<u>50 012</u> 36 505	<u>50 012</u> 36 505	<u>50 012</u> 36 505	<u>50 012</u> 36 505
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 003</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265	<u>50 785</u> 37 265
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 402</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 402</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658	<u>51 184</u> 37 658
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 809</u> 38 058	<u>51 591</u> 38 058	<u>51 591</u> 38 058	<u>51 591</u> 38 058	<u>51 591</u> 38 058
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 650</u> 38 886	<u>52 431</u> 38 886	<u>52 431</u> 38 886	<u>52 431</u> 38 886	<u>52 431</u> 38 886
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 084</u> 39 313	<u>52 865</u> 39 313	<u>52 865</u> 39 313	<u>52 865</u> 39 313	<u>52 865</u> 39 313

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 095</u> 17 859	<u>30 646</u> 17 443	<u>30 646</u> 17 443	<u>24 881</u> 20 034	<u>33 278</u> 20 034
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 618</u> 18 374	<u>31 532</u> 18 315	<u>31 532</u> 18 315	<u>25 288</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 159</u> 18 907	<u>32 462</u> 19 231	<u>32 462</u> 19 231	<u>25 703</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 523</u> 20 248	<u>34 168</u> 20 910	<u>34 168</u> 20 910	<u>26 737</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 523</u> 20 248	<u>34 168</u> 20 910	<u>34 168</u> 20 910	<u>26 737</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 169</u> 21 869	<u>35 744</u> 22 462	<u>35 744</u> 22 462	<u>28 760</u> 23 853	<u>37 158</u> 23 853
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 800</u> 24 458	<u>37 148</u> 23 843	<u>37 148</u> 23 843	<u>30 474</u> 25 540	<u>38 872</u> 25 540
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 014</u> 26 638	<u>39 463</u> 26 122	<u>39 463</u> 26 122	<u>32 308</u> 27 345	<u>40 706</u> 27 345
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 755</u> 28 351	<u>41 482</u> 28 109	<u>41 482</u> 28 109	<u>33 697</u> 28 712	<u>42 095</u> 28 712
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 696</u> 29 277	<u>41 482</u> 28 109	<u>41 482</u> 28 109	<u>35 156</u> 30 147	<u>43 553</u> 30 147

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 642</u> 31 193	<u>43 941</u> 30 529	<u>43 941</u> 30 529	<u>36 687</u> 31 655	<u>45 085</u> 31 655
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 604</u> 18 360	<u>31 000</u> 17 792	<u>31 000</u> 17 792	<u>25 288</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 145</u> 18 892	<u>31 904</u> 18 681	<u>31 904</u> 18 681	<u>25 703</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 705</u> 19 444	<u>32 853</u> 19 616	<u>32 853</u> 19 616	<u>26 126</u> 21 261	<u>34 524</u> 21 261
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 260</u> 20 975	<u>34 593</u> 21 328	<u>34 593</u> 21 328	<u>27 181</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 260</u> 20 975	<u>34 593</u> 21 328	<u>34 593</u> 21 328	<u>27 181</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 949</u> 22 637	<u>36 201</u> 22 911	<u>36 201</u> 22 911	<u>29 245</u> 24 330	<u>37 643</u> 24 330
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 586</u> 25 232	<u>37 633</u> 24 320	<u>37 633</u> 24 320	<u>30 993</u> 26 051	<u>39 391</u> 26 051
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 859</u> 27 469	<u>39 994</u> 26 644	<u>39 994</u> 26 644	<u>32 863</u> 27 892	<u>41 261</u> 27 892
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 650</u> 29 232	<u>42 054</u> 28 671	<u>42 054</u> 28 671	<u>34 280</u> 29 286	<u>42 678</u> 29 286

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 625</u> 30 192	<u>42 054</u> 28 671	<u>42 054</u> 28 671	<u>35 768</u> 30 750	<u>44 166</u> 30 750
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 627</u> 32 162	<u>44 561</u> 31 139	<u>44 561</u> 31 139	<u>37 330</u> 32 288	<u>45 728</u> 32 288

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 497</u> 20 034	<u>33 278</u> 20 034	<u>33 278</u> 20 034	<u>33 278</u> 20 034	<u>33 278</u> 20 034
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 904</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 319</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 353</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 353</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862	<u>35 135</u> 21 862

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 376</u> 23 853	<u>37 158</u> 23 853	<u>37 158</u> 23 853	<u>37 158</u> 23 853	<u>37 158</u> 23 853
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 091</u> 25 540	<u>38 872</u> 25 540	<u>38 872</u> 25 540	<u>38 872</u> 25 540	<u>38 872</u> 25 540
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 924</u> 27 345	<u>40 706</u> 27 345	<u>40 706</u> 27 345	<u>40 706</u> 27 345	<u>40 706</u> 27 345
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 313</u> 28 712	<u>42 095</u> 28 712	<u>42 095</u> 28 712	<u>42 095</u> 28 712	<u>42 095</u> 28 712
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 772</u> 30 147	<u>43 553</u> 30 147	<u>43 553</u> 30 147	<u>43 553</u> 30 147	<u>43 553</u> 30 147
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>40 303</u> 31 655	<u>45 085</u> 31 655	<u>45 085</u> 31 655	<u>45 085</u> 31 655	<u>45 085</u> 31 655
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 904</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435	<u>33 686</u> 20 435
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 319</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844	<u>34 101</u> 20 844
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 743</u> 21 261	<u>34 524</u> 21 261	<u>34 524</u> 21 261	<u>34 524</u> 21 261	<u>34 524</u> 21 261
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 797</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 797</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299	<u>35 579</u> 22 299
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 861</u> 24 330	<u>37 643</u> 24 330	<u>37 643</u> 24 330	<u>37 643</u> 24 330	<u>37 643</u> 24 330
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 610</u> 26 051	<u>39 391</u> 26 051	<u>39 391</u> 26 051	<u>39 391</u> 26 051	<u>39 391</u> 26 051
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 480</u> 27 892	<u>41 261</u> 27 892	<u>41 261</u> 27 892	<u>41 261</u> 27 892	<u>41 261</u> 27 892
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>37 897</u> 29 286	<u>42 678</u> 29 286	<u>42 678</u> 29 286	<u>42 678</u> 29 286	<u>42 678</u> 29 286
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 384</u> 30 750	<u>44 166</u> 30 750	<u>44 166</u> 30 750	<u>44 166</u> 30 750	<u>44 166</u> 30 750
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 946</u> 32 288	<u>45 728</u> 32 288	<u>45 728</u> 32 288	<u>45 728</u> 32 288	<u>45 728</u> 32 288

212-103.

					„ „ „ .	.	.		
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{797}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

					,				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

					“ “ “ “
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

					” ” ” .
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	” ” ” .
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

					''				
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 810</u> 17 902	<u>29 569</u> 17 443	<u>29 569</u> 17 443	<u>22 468</u> 18 031	<u>30 166</u> 18 031
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 414</u> 18 497	<u>30 455</u> 18 315	<u>30 455</u> 18 315	<u>22 834</u> 18 392	<u>30 532</u> 18 392
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 042</u> 19 115	<u>31 385</u> 19 231	<u>31 385</u> 19 231	<u>25 326</u> 20 844	<u>33 024</u> 20 844
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 318</u> 20 371	<u>33 091</u> 20 910	<u>33 091</u> 20 910	<u>26 360</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 318</u> 20 371	<u>33 091</u> 20 910	<u>33 091</u> 20 910	<u>26 360</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 959</u> 21 986	<u>34 668</u> 22 462	<u>34 668</u> 22 462	<u>28 383</u> 23 853	<u>36 081</u> 23 853
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 964</u> 24 944	<u>36 071</u> 23 843	<u>36 071</u> 23 843	<u>30 097</u> 25 540	<u>37 795</u> 25 540
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 499</u> 26 455	<u>38 386</u> 26 122	<u>38 386</u> 26 122	<u>31 931</u> 27 345	<u>39 629</u> 27 345
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 843</u> 27 777	<u>40 405</u> 28 109	<u>40 405</u> 28 109	<u>33 320</u> 28 712	<u>41 018</u> 28 712

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 254</u> 29 166	<u>40 405</u> 28 109	<u>40 405</u> 28 109	<u>34 778</u> 30 147	<u>42 476</u> 30 147
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 590</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 783</u> 18 031	<u>30 166</u> 18 031	<u>30 166</u> 18 031	<u>30 166</u> 18 031	<u>30 166</u> 18 031
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 149</u> 18 392	<u>30 532</u> 18 392	<u>30 532</u> 18 392	<u>30 532</u> 18 392	<u>30 532</u> 18 392
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 641</u> 20 844	<u>33 024</u> 20 844	<u>33 024</u> 20 844	<u>33 024</u> 20 844	<u>33 024</u> 20 844
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 675</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 675</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862	<u>34 058</u> 21 862
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 698</u> 23 853	<u>36 081</u> 23 853	<u>36 081</u> 23 853	<u>36 081</u> 23 853	<u>36 081</u> 23 853
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>33 412</u> 25 540	<u>37 795</u> 25 540	<u>37 795</u> 25 540	<u>37 795</u> 25 540	<u>37 795</u> 25 540
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 245</u> 27 345	<u>39 629</u> 27 345	<u>39 629</u> 27 345	<u>39 629</u> 27 345	<u>39 629</u> 27 345
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 635</u> 28 712	<u>41 018</u> 28 712	<u>41 018</u> 28 712	<u>41 018</u> 28 712	<u>41 018</u> 28 712
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 093</u> 30 147	<u>42 476</u> 30 147	<u>42 476</u> 30 147	<u>42 476</u> 30 147	<u>42 476</u> 30 147
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 611</u> 25 064	<u>27 899</u> 24 880	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 664</u> 24 132	<u>26 955</u> 23 954	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 627</u> 24 741	<u>27 047</u> 24 559	<u>27 047</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 495</u> 36 035	<u>38 797</u> 35 770	<u>38 797</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 160</u> 33 140	<u>35 550</u> 32 896	<u>35 550</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98								

					„ „ „ .	.	.		
212-402-0201	0,7) ,	(,	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) ,	(,	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) ,	(,	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) ,	(,	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98								

				,					
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					”				
					”				
					”				
					”				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 671</u> 24 420	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>26 257</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 671</u> 24 420	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>26 257</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 671</u> 24 420	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>26 257</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 671</u> 24 420	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>26 257</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 760</u> 25 491	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>27 346</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 760</u> 25 491	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>27 346</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 760</u> 25 491	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>27 346</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 760</u> 25 491	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>27 346</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491

212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 760</u> 25 491	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>27 346</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 760</u> 25 491	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>27 346</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 488</u> 27 192	<u>32 096</u> 31 160	<u>33 691</u> 31 160	<u>29 074</u> 27 192	<u>28 408</u> 27 192
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 478</u> 27 182	<u>32 074</u> 31 139	<u>33 669</u> 31 139	<u>29 064</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 478</u> 27 182	<u>32 074</u> 31 139	<u>33 669</u> 31 139	<u>29 064</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 764</u> 23 527	<u>28 210</u> 27 336	<u>29 805</u> 27 336	<u>25 350</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 764</u> 23 527	<u>27 892</u> 27 022	<u>29 487</u> 27 022	<u>25 350</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527
212-501-0500	1225-2019								

8.04-08-2025

212-501-0501	I		1	1000	<u>25 713</u> 24 460	<u>28 467</u> 27 589	<u>30 062</u> 27 589	<u>26 299</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460
212-501-0502	II		1	1000	<u>25 713</u> 24 460			<u>26 299</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 514</u> 24 265	<u>28 467</u> 27 589	<u>30 062</u> 27 589	<u>26 100</u> 24 265	<u>25 464</u> 24 265

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 242</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 242</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 242</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420

212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 242</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420	<u>25 618</u> 24 420
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 324</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 324</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 324</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 324</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 324</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 324</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491	<u>26 700</u> 25 491
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 032</u> 27 192	<u>28 408</u> 27 192	<u>28 408</u> 27 192	<u>28 408</u> 27 192	<u>28 408</u> 27 192
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 022</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182

212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 022</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182	<u>28 398</u> 27 182
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 338</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 338</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527	<u>24 714</u> 23 527
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 284</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460
212-501-0502	II		1	1000	<u>25 284</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460	<u>25 660</u> 24 460
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 088</u> 24 265	<u>25 464</u> 24 265	<u>25 464</u> 24 265	<u>25 464</u> 24 265	<u>25 464</u> 24 265

212-502.

					„	„	„	„	„
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 533</u> 25 268			<u>27 119</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 533</u> 25 268	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>27 119</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 533</u> 25 268			<u>27 119</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 533</u> 25 268			<u>27 119</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268

					„	„	„	„	„
212-502-0100	1225-2019								

212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 097</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 097</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 097</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 097</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268	<u>26 473</u> 25 268

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>37 453</u> 35 678	<u>35 934</u> 34 939	<u>37 530</u> 34 939	<u>38 395</u> 35 678	<u>39 643</u> 39 643

					„				
					„				
					„				
					„				
212-503-0102	-15		1	1000	<u>36 059</u> 34 306	<u>34 569</u> 33 595	<u>36 164</u> 33 595	<u>37 001</u> 34 306	<u>38 118</u> 38 118
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 718</u> 32 987	<u>33 256</u> 32 303	<u>34 852</u> 32 303	<u>35 660</u> 32 987	<u>36 652</u> 36 652

212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>39 643</u> 39 643	<u>39 643</u> 39 643	<u>39 643</u> 39 643	<u>39 643</u> 39 643	<u>39 643</u> 39 643
212-503-0102	-15		1	1000	<u>38 118</u> 38 118	<u>38 118</u> 38 118	<u>38 118</u> 38 118	<u>38 118</u> 38 118	<u>38 118</u> 38 118
212-503-0103	-20		1	1000	<u>36 652</u> 36 652	<u>36 652</u> 36 652	<u>36 652</u> 36 652	<u>36 652</u> 36 652	<u>36 652</u> 36 652

212-6.
212-601. -

					” ” ” .	.	.		
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294				

					,				
212-601-0100	- 1168-2006								

				,					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213.

213-1.
213-101.

					”				
					”				
					”				
					”				
213-101-0100	530-2012	1000							
213-101-0101	100	1000	1	3750	<u>88 151</u> 80 357	<u>103 621</u> 80 357	<u>114 009</u> 80 357	<u>87 575</u> 80 357	<u>116 155</u> 89 286
213-101-0102	125	1000	1	3750	<u>86 701</u> 80 357	<u>103 621</u> 80 357	<u>114 009</u> 80 357	<u>87 575</u> 80 357	<u>116 155</u> 89 286
213-101-0103	150	1000	1	3750	<u>88 151</u> 80 357	<u>103 621</u> 80 357	<u>114 009</u> 80 357	<u>87 575</u> 80 357	<u>116 155</u> 89 286
213-101-0300	530-2012	1000							
213-101-0303	150	1000	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0304	175	1000	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0305	200	1000	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0400	530-2012	1000							
213-101-0403	150	1000	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250

					„				
					„				
					„				
					„				
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 182</u> 80 357	<u>104 143</u> 80 357	<u>101 877</u> 80 357	<u>93 732</u> 80 357	<u>96 145</u> 80 357
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>90 182</u> 80 357	<u>104 143</u> 80 357	<u>101 877</u> 80 357	<u>93 732</u> 80 357	<u>96 145</u> 80 357
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>90 182</u> 80 357	<u>104 143</u> 80 357	<u>101 877</u> 80 357	<u>93 732</u> 80 357	<u>96 145</u> 80 357
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678

213-101-0304	175	1000 ·	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0305	200	1000 ·	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0400	530-2012 ,	1000 ·							
213-101-0403	150	1000 ·	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250
213-101-0404	175	1000 ·	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250
213-101-0405	200	1000 ·	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250

213-102.

					„	„	„	„	„
213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>51 411</u> 46 188	<u>64 923</u> 46 188	<u>75 172</u> 46 188	<u>52 273</u> 46 188	<u>71 387</u> 46 188
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>51 411</u> 46 188	<u>64 923</u> 46 188	<u>75 172</u> 46 188	<u>52 273</u> 46 188	<u>71 387</u> 46 188

					„	„	„	„	„
213-102-0200	, 379-2015	1000 .							
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>54 845</u> 46 188	<u>68 620</u> 46 188	<u>66 384</u> 46 188	<u>58 348</u> 46 188	<u>60 729</u> 46 188
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>54 845</u> 46 188	<u>68 620</u> 46 188	<u>66 384</u> 46 188	<u>58 348</u> 46 188	<u>60 729</u> 46 188

213-104. , , ,

					“ ” “ ”
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>159 491</u> 156 250
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>227 259</u> 223 214
213-104-0202			1	1000	<u>204 670</u> 200 893
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>254 366</u> 250 000

213-3. , ,
213-301.

					”				
					”				
					”				
					”				
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 851</u> 28 571	<u>34 077</u> 28 571	<u>35 740</u> 28 571	<u>31 292</u> 28 571	<u>35 783</u> 28 571
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 326</u> 23 214	<u>27 826</u> 23 214	<u>29 488</u> 23 214	<u>25 175</u> 23 214	<u>30 258</u> 23 214
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>25 557</u> 23 214			<u>25 381</u> 23 214	<u>31 311</u> 23 214
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 270</u> 23 214	<u>29 121</u> 23 214	<u>31 337</u> 23 214	<u>25 125</u> 23 214	<u>30 001</u> 23 214
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>22 974</u> 21 696				

213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>23 372</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>23 333</u> 21 696	<u>28 728</u> 21 696
213-301-0400	()	3							
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>23 297</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>23 260</u> 21 696	<u>28 328</u> 21 696

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>31 779</u> 28 571	<u>35 377</u> 28 571	<u>33 793</u> 28 571	<u>31 658</u> 28 571	<u>34 241</u> 28 571
213-301-0200	21520-89	3							

213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 859</u> 23 214	<u>29 522</u> 23 214	<u>28 928</u> 23 214	<u>26 790</u> 23 214	<u>27 424</u> 23 214
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 179</u> 23 214	<u>30 453</u> 23 214	<u>29 759</u> 23 214	<u>27 265</u> 23 214	<u>28 004</u> 23 214
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 781</u> 23 214	<u>29 295</u> 23 214	<u>28 725</u> 23 214	<u>26 675</u> 23 214	<u>27 282</u> 23 214
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>24 140</u> 21 696	<u>27 986</u> 21 696	<u>27 402</u> 21 696	<u>26 050</u> 21 696	<u>25 746</u> 21 696
213-301-0400	()	3							
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>24 018</u> 21 696	<u>27 631</u> 21 696	<u>27 083</u> 21 696	<u>25 812</u> 21 696	<u>25 527</u> 21 696

213-302.

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{536}{491}$	$\frac{642}{491}$	$\frac{642}{491}$	$\frac{532}{491}$	$\frac{641}{491}$	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{292}{271}$	$\frac{357}{271}$	$\frac{357}{271}$	$\frac{291}{271}$	$\frac{356}{271}$	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{628}{580}$	$\frac{734}{580}$	$\frac{734}{580}$	$\frac{624}{580}$	$\frac{733}{580}$	

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{547}{491}$	$\frac{626}{491}$	$\frac{613}{491}$	$\frac{567}{491}$	$\frac{581}{491}$	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{334}{304}$	$\frac{347}{271}$	$\frac{340}{271}$	$\frac{357}{304}$	$\frac{320}{271}$	

213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>639</u> 580	<u>718</u> 580	<u>705</u> 580	<u>659</u> 580	<u>673</u> 580

213-304.

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>333</u> 292	<u>446</u> 292	<u>446</u> 292	<u>329</u> 292	<u>445</u> 292
213-304-0102	188 , 390 190 -		2	19	<u>469</u> 424	<u>538</u> 382	<u>582</u> 424	<u>465</u> 424	<u>581</u> 424
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>240</u> 219	<u>262</u> 187	<u>294</u> 219	<u>238</u> 219	<u>294</u> 219
213-304-0104	188 , 390 90 -		2	9	<u>305</u> 281	<u>359</u> 281	<u>359</u> 281	<u>303</u> 281	<u>358</u> 281

8.04-08-2025

					„ „ „ .				
213-304-0105	188 , 390 190		2	31	<u>357</u> 296	<u>541</u> 296	<u>541</u> 296	<u>350</u> 296	<u>541</u> 296

					,				
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>345</u> 292	<u>429</u> 292	<u>415</u> 292	<u>366</u> 292	<u>381</u> 292
213-304-0102	188 , 390 190		2	19	<u>481</u> 424	<u>565</u> 424	<u>551</u> 424	<u>502</u> 424	<u>517</u> 424
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>246</u> 219	<u>286</u> 219	<u>279</u> 219	<u>256</u> 219	<u>263</u> 219
213-304-0104	188 , 390 90		2	9	<u>311</u> 281	<u>350</u> 281	<u>344</u> 281	<u>321</u> 281	<u>328</u> 281
213-304-0105	188 , 390 190		2	31	<u>377</u> 296	<u>513</u> 296	<u>491</u> 296	<u>412</u> 296	<u>435</u> 296

213-306.

					„	„	„	„	„
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,658}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,657}{3\,554}$	$\frac{3\,693}{3\,554}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,708}{2\,647}$				
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,346}{3\,246}$	$\frac{3\,400}{3\,246}$	$\frac{3\,400}{3\,246}$	$\frac{3\,344}{3\,246}$	$\frac{3\,399}{3\,246}$
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,986}{2\,918}$				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,092}{3\,998}$				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,296}{4\,198}$				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,511}{4\,408}$				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\,836}{2\,773}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$	$\frac{6\,310}{6\,138}$	$\frac{6\,356}{6\,138}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\,998}{2\,932}$				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{3\,665}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$	$\frac{3\,663}{3\,557}$	$\frac{3\,719}{3\,557}$

8.04-08-2025

					„ „ „ .				
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>3 319</u> 3 245				
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>4 498</u> 4 397				
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>4 724</u> 4 617				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>4 959</u> 4 848				

213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 689</u> 3 554	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 677</u> 3 554
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 352</u> 3 246	<u>3 391</u> 3 246	<u>3 385</u> 3 246	<u>3 362</u> 3 246	<u>3 369</u> 3 246

213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{6\,316}{6\,138}$	$\frac{6\,349}{6\,138}$	$\frac{6\,344}{6\,138}$	$\frac{6\,325}{6\,138}$	$\frac{6\,331}{6\,138}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8					
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{3\,671}{3\,557}$	$\frac{3\,711}{3\,557}$	$\frac{3\,704}{3\,557}$	$\frac{3\,681}{3\,557}$	$\frac{3\,688}{3\,557}$
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6					
213-306-0112	90 , -	2	1	16					
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9					
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8					

213-307.

					„	„	„	„	„
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>65 837</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>65 428</u> 60 916	<u>77 844</u> 60 916
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>83 697</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>83 289</u> 78 321	<u>95 704</u> 78 321

					„	„	„	„	„
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>67 167</u> 60 916	<u>76 058</u> 60 916	<u>74 615</u> 60 916	<u>69 428</u> 60 916	<u>70 965</u> 60 916
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>85 027</u> 78 321	<u>93 918</u> 78 321	<u>92 475</u> 78 321	<u>87 288</u> 78 321	<u>88 825</u> 78 321

8.04-08-2025

150

213-309.

				,	” ” ” .
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>39 187</u> 37 500

22.

221.

221-1.

221-101.

					” ” ” .	.	.		
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{8\,449}{8\,036}$	$\frac{9\,172}{8\,808}$	$\frac{9\,172}{8\,808}$	$\frac{8\,410}{8\,036}$	$\frac{8\,576}{8\,036}$

					,				
221-101-0100	19804-2012								

221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>9 007</u> 8 617	<u>9 286</u> 8 036	<u>8 791</u> 8 036	<u>8 938</u> 8 036

221-102.

221-102-0100	13579-78	3						
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>31 090</u> 27 366	<u>38 937</u> 27 366	<u>38 937</u> 27 366	<u>30 237</u> 27 366

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>32 396</u> 27 366	<u>42 171</u> 27 366	<u>40 999</u> 27 366	<u>34 449</u> 27 366	<u>36 232</u> 27 366

221-103.

221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>105 480</u> 112 472	<u>122 894</u> 110 439	<u>122 894</u> 110 439	<u>103 557</u> 112 021	<u>127 658</u> 110 439
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>127 283</u> 122 341	<u>135 934</u> 123 359	<u>135 934</u> 123 359	<u>126 904</u> 122 341	<u>139 653</u> 122 341

221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>116 590</u> 110 439	<u>126 627</u> 110 439	<u>125 284</u> 111 401	<u>118 414</u> 109 926	<u>121 500</u> 111 401
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>128 619</u> 122 341	<u>138 625</u> 122 341	<u>136 316</u> 122 341	<u>130 956</u> 122 341	<u>132 544</u> 122 341

221-104.

					„	„	„	„	
221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>65 104</u> 60 914	<u>72 691</u> 60 914	<u>72 691</u> 60 914	<u>64 726</u> 60 914	<u>77 419</u> 60 914
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>65 124</u> 60 934	<u>72 711</u> 60 934	<u>72 711</u> 60 934	<u>64 746</u> 60 934	<u>77 440</u> 60 934

					„	„	„	„	
221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>66 434</u> 60 914	<u>74 508</u> 59 048	<u>71 696</u> 58 541	<u>66 359</u> 58 541	<u>70 342</u> 60 914
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>66 454</u> 60 934	<u>76 416</u> 60 934	<u>74 117</u> 60 934	<u>68 781</u> 60 934	<u>70 362</u> 60 934

222.
222-1. , ,
222-101.

					” ” ” .	.	.		
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	, (, 937-92)	3	1	2477	<u>112 586</u> 107 870	<u>120 091</u> 107 870	<u>120 091</u> 107 870	<u>112 212</u> 107 870	<u>124 768</u> 107 870
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107

					“	“	“	“	“
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554

					„				
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554
222-101-0305		3	1	1350	<u>110 313</u> 106 696	<u>114 629</u> 111 744	<u>114 629</u> 111 744	<u>110 313</u> 106 696	<u>124 306</u> 106 696
222-101-0306		3	1	1340	<u>110 296</u> 106 696	<u>114 580</u> 111 707	<u>114 580</u> 111 707	<u>110 296</u> 106 696	<u>124 185</u> 106 696
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 994</u> 98 571	<u>111 827</u> 107 733	<u>111 827</u> 107 733	<u>103 994</u> 98 571	<u>129 388</u> 98 571

					“				
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>111 643</u> 107 857	<u>116 247</u> 113 242	<u>116 247</u> 113 242	<u>111 643</u> 107 857	<u>126 569</u> 107 857
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 747</u> 107 857	<u>116 543</u> 113 466	<u>116 543</u> 113 466	<u>111 747</u> 107 857	<u>127 295</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>129 321</u> 123 393	<u>137 538</u> 133 003	<u>137 538</u> 133 003	<u>129 321</u> 123 393	<u>155 959</u> 123 393

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92) (,	3	1	2477	$\frac{113\,902}{107\,870}$	$\frac{123\,756}{107\,870}$	$\frac{121\,482}{107\,870}$	$\frac{116\,203}{107\,870}$	$\frac{117\,767}{107\,870}$
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{108\,766}{99\,107}$	$\frac{126\,586}{99\,107}$	$\frac{123\,352}{99\,107}$	$\frac{109\,976}{99\,107}$	$\frac{116\,399}{99\,107}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{108\,766}{99\,107}$	$\frac{126\,586}{99\,107}$	$\frac{123\,352}{99\,107}$	$\frac{109\,976}{99\,107}$	$\frac{116\,399}{99\,107}$
222-101-0205	31310	3	1	1340	$\frac{112\,048}{106\,161}$	$\frac{121\,755}{106\,161}$	$\frac{119\,993}{106\,161}$	$\frac{112\,707}{106\,161}$	$\frac{116\,206}{106\,161}$

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>112 048</u> 106 161	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>99 098</u> 89 554	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 098</u> 89 554	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0305		3	1	1350	<u>112 625</u> 106 696	<u>122 404</u> 106 696	<u>120 629</u> 106 696	<u>113 289</u> 106 696	<u>116 813</u> 106 696

				,					
222-101-0306		3	1	1340	$\frac{112\,590}{106\,696}$	$\frac{122\,297}{106\,696}$	$\frac{120\,535}{106\,696}$	$\frac{113\,249}{106\,696}$	$\frac{116\,748}{106\,696}$
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{108\,189}{98\,571}$	$\frac{125\,937}{98\,571}$	$\frac{122\,716}{98\,571}$	$\frac{109\,394}{98\,571}$	$\frac{115\,791}{98\,571}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{114\,109}{107\,857}$	$\frac{124\,540}{107\,857}$	$\frac{122\,647}{107\,857}$	$\frac{114\,817}{107\,857}$	$\frac{118\,577}{107\,857}$

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>114 316</u> 107 857	<u>125 182</u> 107 857	<u>123 210</u> 107 857	<u>115 053</u> 107 857	<u>118 970</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 722</u> 123 393	<u>152 338</u> 123 393	<u>148 960</u> 123 393	<u>134 986</u> 123 393	<u>141 696</u> 123 393

222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>165 244</u> 159 873	<u>172 819</u> 159 873	<u>172 819</u> 159 873	<u>164 867</u> 159 873	<u>177 540</u> 159 873
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>153 989</u> 148 831	<u>161 385</u> 148 831	<u>161 385</u> 148 831	<u>153 621</u> 148 831	<u>165 995</u> 148 831
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>142 758</u> 137 653	<u>150 333</u> 137 653	<u>150 333</u> 137 653	<u>142 381</u> 137 653	<u>155 054</u> 137 653
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>148 235</u> 143 068	<u>155 800</u> 143 068	<u>155 800</u> 143 068	<u>147 858</u> 143 068	<u>160 516</u> 143 068
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>140 208</u> 135 128	<u>147 795</u> 135 128	<u>147 795</u> 135 128	<u>139 831</u> 135 128	<u>152 524</u> 135 128
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>181 325</u> 175 761	<u>188 903</u> 175 761	<u>188 903</u> 175 761	<u>180 948</u> 175 761	<u>193 626</u> 175 761
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>139 474</u> 134 401	<u>147 064</u> 134 401	<u>147 064</u> 134 401	<u>139 097</u> 134 401	<u>151 795</u> 134 401
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>146 277</u> 141 153	<u>153 800</u> 141 153	<u>153 800</u> 141 153	<u>145 902</u> 141 153	<u>158 489</u> 141 153
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>86 940</u> 82 503	<u>94 499</u> 82 503	<u>94 499</u> 82 503	<u>86 564</u> 82 503	<u>99 211</u> 82 503

222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>91 667</u> 87 162	<u>99 254</u> 87 162	<u>99 254</u> 87 162	<u>91 289</u> 87 162	<u>103 982</u> 87 162
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>100 486</u> 95 876	<u>108 073</u> 95 876	<u>108 073</u> 95 876	<u>100 108</u> 95 876	<u>112 801</u> 95 876
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>103 182</u> 98 542	<u>110 766</u> 98 542	<u>110 766</u> 98 542	<u>102 805</u> 98 542	<u>115 493</u> 98 542
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>92 742</u> 88 229	<u>100 320</u> 88 229	<u>100 320</u> 88 229	<u>92 365</u> 88 229	<u>105 043</u> 88 229
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>139 205</u> 134 145	<u>146 774</u> 134 145	<u>146 774</u> 134 145	<u>138 828</u> 134 145	<u>151 491</u> 134 145

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>166 573</u> 159 873	<u>176 518</u> 159 873	<u>174 223</u> 159 873	<u>168 895</u> 159 873	<u>170 474</u> 159 873
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>155 286</u> 148 831	<u>164 997</u> 148 831	<u>162 756</u> 148 831	<u>157 554</u> 148 831	<u>159 095</u> 148 831

222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>144 086</u> 137 653	<u>154 032</u> 137 653	<u>151 737</u> 137 653	<u>146 409</u> 137 653	<u>147 988</u> 137 653
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>149 561</u> 143 068	<u>159 495</u> 143 068	<u>157 203</u> 143 068	<u>151 881</u> 143 068	<u>153 458</u> 143 068
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>141 539</u> 135 128	<u>151 500</u> 135 128	<u>149 202</u> 135 128	<u>143 865</u> 135 128	<u>145 446</u> 135 128
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>182 654</u> 175 761	<u>192 604</u> 175 761	<u>190 308</u> 175 761	<u>184 978</u> 175 761	<u>186 557</u> 175 761
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>140 805</u> 134 401	<u>150 771</u> 134 401	<u>148 471</u> 134 401	<u>143 132</u> 134 401	<u>144 714</u> 134 401
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>147 596</u> 141 153	<u>157 474</u> 141 153	<u>155 195</u> 141 153	<u>149 903</u> 141 153	<u>151 471</u> 141 153
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>88 265</u> 82 503	<u>98 191</u> 82 503	<u>95 901</u> 82 503	<u>90 583</u> 82 503	<u>92 159</u> 82 503
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>92 997</u> 87 162	<u>102 959</u> 87 162	<u>100 660</u> 87 162	<u>95 324</u> 87 162	<u>96 905</u> 87 162
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>101 816</u> 95 876	<u>111 777</u> 95 876	<u>109 479</u> 95 876	<u>104 142</u> 95 876	<u>105 723</u> 95 876
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>104 512</u> 98 542	<u>114 469</u> 98 542	<u>112 172</u> 98 542	<u>106 837</u> 98 542	<u>108 418</u> 98 542
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>94 071</u> 88 229	<u>104 021</u> 88 229	<u>101 725</u> 88 229	<u>96 395</u> 88 229	<u>97 974</u> 88 229

222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>140 532</u> 134 145	<u>150 470</u> 134 145	<u>148 177</u> 134 145	<u>142 853</u> 134 145	<u>144 430</u> 134 145

222-103.

222-103-0500	13015-2012	3							
222-103-0501	13015-2012 , 7 1-2	3	1	3092	<u>282 917</u> 275 388	<u>296 179</u> 289 266	<u>296 179</u> 289 266	<u>282 398</u> 275 388	<u>298 171</u> 275 388
222-103-0502	13015-2012 , 7 4	3	1	4287	<u>274 684</u> 265 640	<u>286 579</u> 278 466	<u>286 579</u> 278 466	<u>273 964</u> 265 640	<u>295 834</u> 265 640
222-103-0503	13015-2012 , 7 5-6	3	1	5263	<u>265 109</u> 254 860	<u>276 987</u> 267 913	<u>276 987</u> 267 913	<u>264 225</u> 254 860	<u>291 074</u> 254 860

222-103-0504	13015-2012 , 8 1-2	3	1	3092	<u>287 802</u> 280 215	<u>297 912</u> 290 979	<u>297 912</u> 290 979	<u>287 282</u> 280 215	<u>303 056</u> 280 215
222-103-0505	13015-2012 , 8 4	3	1	4490	<u>251 461</u> 242 418	<u>260 687</u> 252 657	<u>260 687</u> 252 657	<u>250 706</u> 242 418	<u>273 612</u> 242 418
222-103-0506	13015-2012 , 8 5	3	1	4907	<u>295 235</u> 285 110	<u>304 643</u> 295 633	<u>304 643</u> 295 633	<u>294 411</u> 285 110	<u>319 444</u> 285 110
222-103-0507	13015-2012 , 8 6	3	1	5600	<u>241 280</u> 230 859	<u>250 284</u> 241 157	<u>250 284</u> 241 157	<u>240 339</u> 230 859	<u>268 908</u> 230 859

222-103-0500	13015-2012	3							
222-103-0501	13015-2012 , 7 1-2	3	1	3092	<u>284 607</u> 275 388	<u>301 777</u> 291 668	<u>294 069</u> 275 388	<u>287 479</u> 275 388	<u>289 432</u> 275 388

222-103-0502	13015-2012 , 7 4	3	1	4287	<u>277 027</u> 265 640	<u>293 217</u> 280 686	<u>290 146</u> 265 640	<u>281 010</u> 265 640	<u>283 717</u> 265 640
222-103-0503	13015-2012 , 7 5-6	3	1	5263	<u>267 985</u> 254 860	<u>284 664</u> 270 173	<u>284 091</u> 254 860	<u>272 874</u> 254 860	<u>276 198</u> 254 860
222-103-0504	13015-2012 , 8 1-2	3	1	3092	<u>289 491</u> 280 215	<u>302 965</u> 292 842	<u>298 954</u> 280 215	<u>292 364</u> 280 215	<u>294 317</u> 280 215
222-103-0505	13015-2012 , 8 4	3	1	4490	<u>253 914</u> 242 418	<u>267 080</u> 254 430	<u>267 655</u> 242 418	<u>258 086</u> 242 418	<u>260 921</u> 242 418
222-103-0506	13015-2012 , 8 5	3	1	4907	<u>297 917</u> 285 110	<u>311 512</u> 297 455	<u>312 934</u> 285 110	<u>302 476</u> 285 110	<u>305 574</u> 285 110
222-103-0507	13015-2012 , 8 6	3	1	5600	<u>244 340</u> 230 859	<u>257 824</u> 242 939	<u>261 478</u> 230 859	<u>249 543</u> 230 859	<u>253 079</u> 230 859

222-104.

					„	„	„	„	„
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>212 197</u> 206 265	<u>219 781</u> 206 265	<u>219 781</u> 206 265	<u>211 820</u> 206 265	<u>224 508</u> 206 265
222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>245 395</u> 239 057	<u>253 006</u> 239 057	<u>253 006</u> 239 057	<u>245 016</u> 239 057	<u>257 750</u> 239 057
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>189 283</u> 183 636	<u>196 837</u> 183 636	<u>196 837</u> 183 636	<u>188 907</u> 183 636	<u>201 545</u> 183 636
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>191 197</u> 185 534	<u>198 736</u> 185 534	<u>198 736</u> 185 534	<u>190 822</u> 185 534	<u>203 434</u> 185 534

					„				
					„				
					„				
					„				
222-104-0500	60 / 18980-2015								
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II		1	1000	<u>40 762</u> 38 929	<u>44 293</u> 42 668	<u>44 293</u> 42 668	<u>40 594</u> 38 929	<u>45 695</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II		1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>48 487</u> 46 703	<u>48 487</u> 46 703	<u>44 418</u> 42 589	<u>50 030</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II		1	825	<u>34 288</u> 32 768	<u>37 201</u> 35 853	<u>37 201</u> 35 853	<u>34 150</u> 32 768	<u>38 358</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I		1	500	<u>21 646</u> 20 714	<u>23 412</u> 22 584	<u>23 412</u> 22 584	<u>21 562</u> 20 714	<u>24 113</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I		1	675	<u>28 029</u> 26 786	<u>30 413</u> 29 310	<u>30 413</u> 29 310	<u>27 916</u> 26 786	<u>31 359</u> 26 786

222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	5,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2503	<u>213 527</u> 206 265	<u>223 485</u> 206 265	<u>221 187</u> 206 265	<u>215 853</u> 206 265	<u>217 433</u> 206 265
222-104-0302	7,2 / . 300 300 , 13015-2012	3	1	2512	<u>246 730</u> 239 057	<u>256 723</u> 239 057	<u>254 417</u> 239 057	<u>249 064</u> 239 057	<u>250 650</u> 239 057
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>190 608</u> 183 636	<u>200 525</u> 183 636	<u>198 237</u> 183 636	<u>192 924</u> 183 636	<u>194 498</u> 183 636
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>192 519</u> 185 534	<u>202 417</u> 185 534	<u>200 133</u> 185 534	<u>194 831</u> 185 534	<u>196 402</u> 185 534

222-104-0500	60 ' / 18980-2015								
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II		1	1000	<u>41 308</u> 38 929	<u>45 972</u> 43 315	<u>44 369</u> 38 929	<u>42 237</u> 38 929	<u>42 869</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II		1	1100	<u>45 204</u> 42 589	<u>50 335</u> 47 415	<u>48 571</u> 42 589	<u>46 226</u> 42 589	<u>46 921</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II		1	825	<u>34 739</u> 32 768	<u>38 587</u> 36 387	<u>37 264</u> 32 768	<u>35 505</u> 32 768	<u>36 026</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I		1	500	<u>21 919</u> 20 714	<u>24 251</u> 22 908	<u>23 449</u> 20 714	<u>22 384</u> 20 714	<u>22 699</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I		1	675	<u>28 398</u> 26 786	<u>31 546</u> 29 747	<u>30 464</u> 26 786	<u>29 025</u> 26 786	<u>29 452</u> 26 786

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>229 913</u> 223 733	<u>237 579</u> 223 733	<u>237 579</u> 223 733	<u>229 532</u> 223 733	<u>242 357</u> 223 733

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>231 257</u> 223 733	<u>241 322</u> 223 733	<u>239 000</u> 223 733	<u>233 608</u> 223 733	<u>235 205</u> 223 733

222-203.

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{2\,439}{2\,342}$	$\frac{2\,591}{2\,342}$	$\frac{2\,591}{2\,342}$	$\frac{2\,432}{2\,342}$	$\frac{2\,685}{2\,342}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{2\,379}{2\,289}$	$\frac{2\,515}{2\,289}$	$\frac{2\,515}{2\,289}$	$\frac{2\,372}{2\,289}$	$\frac{2\,600}{2\,289}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{3\,211}{3\,080}$	$\frac{3\,415}{3\,080}$	$\frac{3\,415}{3\,080}$	$\frac{3\,200}{3\,080}$	$\frac{3\,543}{3\,080}$
222-203-0104	6.2		1	90				$\frac{6\,853}{5\,729}$	
222-203-0105	6.4		1	134				$\frac{8\,370}{7\,216}$	
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{13\,320}{12\,748}$	$\frac{14\,238}{12\,748}$	$\frac{14\,238}{12\,748}$	$\frac{13\,274}{12\,748}$	$\frac{14\,810}{12\,748}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{10\,847}{10\,290}$	$\frac{11\,836}{10\,290}$	$\frac{11\,836}{10\,290}$	$\frac{10\,800}{10\,290}$	$\frac{12\,392}{10\,290}$

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>2 466</u> 2 342	<u>2 665</u> 2 342	<u>2 619</u> 2 342	<u>2 512</u> 2 342	<u>2 544</u> 2 342
222-203-0102	5.2		1	45	<u>2 403</u> 2 289	<u>2 582</u> 2 289	<u>2 541</u> 2 289	<u>2 445</u> 2 289	<u>2 473</u> 2 289
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>3 246</u> 3 080	<u>3 515</u> 3 080	<u>3 453</u> 3 080	<u>3 309</u> 3 080	<u>3 352</u> 3 080
222-203-0104	6.2		1	90	<u>8 536</u> 5 729		<u>10 519</u> 5 729	<u>9 320</u> 5 729	<u>9 050</u> 5 729
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 053</u> 7 216		<u>12 036</u> 7 216	<u>10 836</u> 7 216	<u>10 567</u> 7 216
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 481</u> 12 748	<u>14 686</u> 12 748	<u>14 408</u> 12 748	<u>13 762</u> 12 748	<u>13 953</u> 12 748
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 014</u> 10 290	<u>12 263</u> 10 290	<u>12 077</u> 10 290	<u>11 306</u> 10 290	<u>11 504</u> 10 290

222-3. , ,
222-301. , ,

					” ” ” .	.	.		
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 118</u> 7 897	<u>8 393</u> 7 897	<u>8 393</u> 7 897	<u>8 104</u> 7 897	<u>8 565</u> 7 897
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 548</u> 14 758	<u>20 460</u> 18 282	<u>20 460</u> 18 282	<u>15 481</u> 14 758	<u>17 732</u> 14 758
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 565</u> 12 044	<u>13 392</u> 12 044	<u>13 392</u> 12 044	<u>12 524</u> 12 044	<u>13 908</u> 12 044
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 047</u> 12 438	<u>14 056</u> 12 438	<u>14 056</u> 12 438	<u>12 997</u> 12 438	<u>14 685</u> 12 438

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{8\,166}{7\,897}$	$\frac{8\,528}{7\,897}$	$\frac{8\,444}{7\,897}$	$\frac{8\,250}{7\,897}$	$\frac{8\,308}{7\,897}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{15\,784}{14\,758}$	$\frac{21\,117}{18\,282}$	$\frac{17\,143}{14\,758}$	$\frac{16\,196}{14\,758}$	$\frac{16\,477}{14\,758}$
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	$\frac{12\,710}{12\,044}$	$\frac{13\,796}{12\,044}$	$\frac{13\,546}{12\,044}$	$\frac{12\,964}{12\,044}$	$\frac{13\,136}{12\,044}$
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{13\,224}{12\,438}$	$\frac{14\,549}{12\,438}$	$\frac{14\,243}{12\,438}$	$\frac{13\,533}{12\,438}$	$\frac{13\,744}{12\,438}$

222-302.

,

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>48 696</u> 46 924	<u>51 347</u> 46 924	<u>51 347</u> 46 924	<u>48 564</u> 46 924	<u>52 999</u> 46 924
222-302-0103	24.13-6		1	950				<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5		1	975				<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>59 675</u> 57 500	<u>62 932</u> 57 500	<u>62 932</u> 57 500	<u>59 513</u> 57 500	<u>64 962</u> 57 500
222-302-0108	33.12-5		1	1200				<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>73 529</u> 70 848	<u>77 543</u> 70 848	<u>77 543</u> 70 848	<u>73 329</u> 70 848	<u>80 045</u> 70 848
222-302-0111	36.12-5		1	1300				<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>133 368</u> 128 304	<u>141 878</u> 137 951	<u>141 878</u> 137 951	<u>133 368</u> 128 304	<u>146 096</u> 128 304

					,				
222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>49 161</u> 46 924	<u>52 642</u> 46 924	<u>51 839</u> 46 924	<u>49 974</u> 46 924	<u>50 526</u> 46 924
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>60 246</u> 57 500	<u>64 523</u> 57 500	<u>63 536</u> 57 500	<u>61 245</u> 57 500	<u>61 924</u> 57 500
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>74 233</u> 70 848	<u>79 504</u> 70 848	<u>78 288</u> 70 848	<u>75 464</u> 70 848	<u>76 300</u> 70 848
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>134 778</u> 128 304	<u>144 203</u> 128 304	<u>142 673</u> 128 304	<u>135 483</u> 128 304	<u>138 804</u> 128 304

225.
225-1.
225-101.

					„	„	„	„	„
225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 712</u> 7 443	<u>8 106</u> 7 443	<u>8 106</u> 7 443	<u>7 692</u> 7 443	<u>8 351</u> 7 443
225-101-0102	7-6		1	250	<u>18 755</u> 15 219	<u>19 783</u> 15 219	<u>20 707</u> 15 219	<u>18 547</u> 15 219	<u>19 397</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 901</u> 16 181	<u>18 052</u> 16 181	<u>18 052</u> 16 181	<u>16 843</u> 16 181	<u>18 770</u> 16 181
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 981</u> 13 542	<u>14 587</u> 13 542	<u>14 587</u> 13 542	<u>13 951</u> 13 542	<u>14 964</u> 13 542
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 451</u> 13 733	<u>15 663</u> 13 733	<u>15 663</u> 13 733	<u>14 391</u> 13 733	<u>16 418</u> 13 733
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 376</u> 18 327	<u>21 193</u> 18 327	<u>21 193</u> 18 327	<u>19 285</u> 18 327	<u>22 327</u> 18 327
225-101-0108	15-6		1	660	<u>21 393</u> 20 239	<u>23 393</u> 20 239	<u>23 393</u> 20 239	<u>21 294</u> 20 239	<u>24 640</u> 20 239
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 933</u> 27 225	<u>31 963</u> 27 225	<u>31 963</u> 27 225	<u>28 782</u> 27 225	<u>33 851</u> 27 225

225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 277</u> 30 556	<u>35 246</u> 30 556	<u>35 246</u> 30 556	<u>32 129</u> 30 556	<u>37 097</u> 30 556
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>44 850</u> 42 298	<u>49 335</u> 42 298	<u>49 335</u> 42 298	<u>44 627</u> 42 298	<u>52 129</u> 42 298
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>8 017</u> 7 854	<u>8 169</u> 7 854	<u>8 169</u> 7 854	<u>8 010</u> 7 854	<u>8 263</u> 7 854
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>24 931</u> 24 021	<u>26 294</u> 24 021	<u>26 294</u> 24 021	<u>24 863</u> 24 021	<u>27 144</u> 24 021
225-101-0602	15		1	950	<u>37 944</u> 36 197	<u>40 822</u> 36 197	<u>40 822</u> 36 197	<u>37 801</u> 36 197	<u>42 616</u> 36 197
225-101-0603	20		1	1480	<u>60 052</u> 57 320	<u>64 537</u> 57 320	<u>64 537</u> 57 320	<u>59 829</u> 57 320	<u>67 331</u> 57 320
225-101-0605	10-1		1	250	<u>18 361</u> 17 802	<u>19 119</u> 17 802	<u>19 119</u> 17 802	<u>18 324</u> 17 802	<u>19 591</u> 17 802
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 231</u> 17 673	<u>18 988</u> 17 673	<u>18 988</u> 17 673	<u>18 193</u> 17 673	<u>19 460</u> 17 673
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>34 318</u> 32 983	<u>36 378</u> 32 983	<u>36 378</u> 32 983	<u>34 215</u> 32 983	<u>37 662</u> 32 983
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>32 956</u> 31 638	<u>35 017</u> 31 638	<u>35 017</u> 31 638	<u>32 854</u> 31 638	<u>36 301</u> 31 638

225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>43 585</u> 42 345	<u>45 191</u> 42 345	<u>45 191</u> 42 345	<u>43 505</u> 42 345	<u>46 192</u> 42 345
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>42 249</u> 41 024	<u>43 854</u> 41 024	<u>43 854</u> 41 024	<u>42 169</u> 41 024	<u>44 855</u> 41 024
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>68 769</u> 66 070	<u>72 951</u> 66 070	<u>72 951</u> 66 070	<u>68 561</u> 66 070	<u>75 557</u> 66 070
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>65 128</u> 62 472	<u>69 309</u> 62 472	<u>69 309</u> 62 472	<u>64 920</u> 62 472	<u>71 915</u> 62 472
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 883</u> 77 298	<u>83 519</u> 77 298	<u>83 519</u> 77 298	<u>79 702</u> 77 298	<u>85 785</u> 77 298
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>78 803</u> 76 230	<u>82 439</u> 76 230	<u>82 439</u> 76 230	<u>78 622</u> 76 230	<u>84 705</u> 76 230
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>93 302</u> 90 448	<u>97 180</u> 90 448	<u>97 180</u> 90 448	<u>93 109</u> 90 448	<u>99 597</u> 90 448
225-101-0620	10		1	800	<u>53 932</u> 52 200	<u>56 355</u> 52 200	<u>56 355</u> 52 200	<u>53 811</u> 52 200	<u>57 866</u> 52 200
225-101-0621	6		1	2260	<u>139 854</u> 135 111	<u>146 702</u> 135 111	<u>146 702</u> 135 111	<u>139 513</u> 135 111	<u>150 969</u> 135 111

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 781</u> 7 443	<u>8 298</u> 7 443	<u>8 179</u> 7 443	<u>7 902</u> 7 443	<u>7 984</u> 7 443
225-101-0102	7-6		1	250	<u>19 153</u> 15 219	<u>20 114</u> 15 219	<u>19 606</u> 15 219	<u>19 379</u> 15 219	<u>18 657</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>17 102</u> 16 181	<u>18 614</u> 16 181	<u>18 265</u> 16 181	<u>17 456</u> 16 181	<u>17 695</u> 16 181
225-101-0104	10-3		1	200	<u>14 087</u> 13 542	<u>14 883</u> 13 542	<u>14 699</u> 13 542	<u>14 273</u> 13 542	<u>14 399</u> 13 542
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 663</u> 13 733	<u>16 255</u> 13 733	<u>15 887</u> 13 733	<u>15 035</u> 13 733	<u>15 288</u> 13 733
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 694</u> 18 327	<u>22 081</u> 18 327	<u>21 530</u> 18 327	<u>20 252</u> 18 327	<u>20 631</u> 18 327
225-101-0108	15-6		1	660	<u>21 744</u> 20 239	<u>24 370</u> 20 239	<u>23 764</u> 20 239	<u>22 357</u> 20 239	<u>22 774</u> 20 239
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 464</u> 27 225	<u>33 442</u> 27 225	<u>32 524</u> 27 225	<u>30 393</u> 27 225	<u>31 025</u> 27 225
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 797</u> 30 556	<u>36 696</u> 30 556	<u>35 796</u> 30 556	<u>33 708</u> 30 556	<u>34 327</u> 30 556
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>45 637</u> 42 298	<u>51 524</u> 42 298	<u>50 166</u> 42 298	<u>47 012</u> 42 298	<u>47 946</u> 42 298

225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>8 044</u> 7 854	<u>8 243</u> 7 854	<u>8 197</u> 7 854	<u>8 090</u> 7 854	<u>8 122</u> 7 854
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>25 170</u> 24 021	<u>26 960</u> 24 021	<u>26 547</u> 24 021	<u>25 588</u> 24 021	<u>25 872</u> 24 021
225-101-0602	15		1	950	<u>38 449</u> 36 197	<u>42 228</u> 36 197	<u>41 356</u> 36 197	<u>39 331</u> 36 197	<u>39 931</u> 36 197
225-101-0603	20		1	1480	<u>60 839</u> 57 320	<u>66 726</u> 57 320	<u>65 368</u> 57 320	<u>62 214</u> 57 320	<u>63 148</u> 57 320
225-101-0605	10-1		1	250	<u>18 494</u> 17 802	<u>19 489</u> 17 802	<u>19 259</u> 17 802	<u>18 726</u> 17 802	<u>18 884</u> 17 802
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 364</u> 17 673	<u>19 358</u> 17 673	<u>19 129</u> 17 673	<u>18 596</u> 17 673	<u>18 754</u> 17 673
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>34 679</u> 32 983	<u>37 384</u> 32 983	<u>36 760</u> 32 983	<u>35 311</u> 32 983	<u>35 740</u> 32 983
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>33 318</u> 31 638	<u>36 023</u> 31 638	<u>35 399</u> 31 638	<u>33 950</u> 31 638	<u>34 379</u> 31 638
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>43 867</u> 42 345	<u>45 975</u> 42 345	<u>45 488</u> 42 345	<u>44 359</u> 42 345	<u>44 694</u> 42 345
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>42 530</u> 41 024	<u>44 639</u> 41 024	<u>44 152</u> 41 024	<u>43 023</u> 41 024	<u>43 357</u> 41 024

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>69 503</u> 66 070	<u>74 992</u> 66 070	<u>73 726</u> 66 070	<u>70 785</u> 66 070	<u>71 656</u> 66 070
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>65 861</u> 62 472	<u>71 351</u> 62 472	<u>70 084</u> 62 472	<u>67 143</u> 62 472	<u>68 014</u> 62 472
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>80 521</u> 77 298	<u>85 294</u> 77 298	<u>84 193</u> 77 298	<u>81 635</u> 77 298	<u>82 393</u> 77 298
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>79 440</u> 76 230	<u>84 214</u> 76 230	<u>83 113</u> 76 230	<u>80 555</u> 76 230	<u>81 313</u> 76 230
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>93 982</u> 90 448	<u>99 074</u> 90 448	<u>97 899</u> 90 448	<u>95 171</u> 90 448	<u>95 979</u> 90 448
225-101-0620	10		1	800	<u>54 357</u> 52 200	<u>57 539</u> 52 200	<u>56 805</u> 52 200	<u>55 100</u> 52 200	<u>55 605</u> 52 200
225-101-0621	6		1	2260	<u>141 055</u> 135 111	<u>150 045</u> 135 111	<u>147 971</u> 135 111	<u>143 154</u> 135 111	<u>144 581</u> 135 111

225-102.

					„	„	„	„	„
225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>110 929</u> 103 471	<u>124 564</u> 103 471	<u>124 564</u> 103 471	<u>110 251</u> 103 471	<u>133 062</u> 103 471
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>166 290</u> 155 172	<u>186 590</u> 155 172	<u>186 590</u> 155 172	<u>165 279</u> 155 172	<u>199 242</u> 155 172
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>221 649</u> 206 872	<u>248 615</u> 206 872	<u>248 615</u> 206 872	<u>220 307</u> 206 872	<u>265 422</u> 206 872
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>132 341</u> 123 401	<u>148 703</u> 123 401	<u>148 703</u> 123 401	<u>131 527</u> 123 401	<u>158 900</u> 123 401
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>201 437</u> 187 992	<u>225 979</u> 187 992	<u>225 979</u> 187 992	<u>200 216</u> 187 992	<u>241 275</u> 187 992
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>268 587</u> 250 660	<u>301 310</u> 250 660	<u>301 310</u> 250 660	<u>266 958</u> 250 660	<u>321 705</u> 250 660
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>159 505</u> 148 878	<u>178 897</u> 148 878	<u>178 897</u> 148 878	<u>158 540</u> 148 878	<u>190 982</u> 148 878
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>241 981</u> 226 008	<u>271 069</u> 226 008	<u>271 069</u> 226 008	<u>240 534</u> 226 008	<u>289 197</u> 226 008
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>303 776</u> 285 662	<u>408 149</u> 285 662	<u>455 147</u> 285 662	<u>302 875</u> 285 662	<u>367 105</u> 285 662

					„				
					„				
					„				
					„				
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>203 698</u> 190 089	<u>228 543</u> 190 089	<u>228 543</u> 190 089	<u>202 461</u> 190 089	<u>244 028</u> 190 089
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>313 043</u> 292 542	<u>350 312</u> 292 542	<u>350 312</u> 292 542	<u>311 189</u> 292 542	<u>373 539</u> 292 542
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>419 173</u> 391 817	<u>468 864</u> 391 817	<u>468 864</u> 391 817	<u>416 700</u> 391 817	<u>499 834</u> 391 817
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>253 425</u> 236 497	<u>284 331</u> 236 497	<u>284 331</u> 236 497	<u>251 887</u> 236 497	<u>303 592</u> 236 497
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>391 508</u> 366 118	<u>437 563</u> 366 118	<u>437 563</u> 366 118	<u>389 216</u> 366 118	<u>466 267</u> 366 118
225-102-0146	1		1	1000	<u>27 787</u> 26 093	<u>30 817</u> 26 093	<u>30 817</u> 26 093	<u>27 637</u> 26 093	<u>32 706</u> 26 093
225-102-0147	2		1	1500	<u>40 178</u> 37 654	<u>44 723</u> 37 654	<u>44 723</u> 37 654	<u>39 952</u> 37 654	<u>47 556</u> 37 654
225-102-0148	3		1	700	<u>22 656</u> 21 432	<u>24 777</u> 21 432	<u>24 777</u> 21 432	<u>22 551</u> 21 432	<u>26 099</u> 21 432
225-102-0200	20 13015-2012								
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>145 658</u> 136 014	<u>163 232</u> 136 014	<u>163 232</u> 136 014	<u>144 784</u> 136 014	<u>174 185</u> 136 014

225-102-0202	1.400		1	7700	<u>198 064</u> 185 205	<u>221 395</u> 185 205	<u>221 395</u> 185 205	<u>196 903</u> 185 205	<u>235 936</u> 185 205
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>181 184</u> 169 344	<u>202 696</u> 169 344	<u>202 696</u> 169 344	<u>180 113</u> 169 344	<u>216 104</u> 169 344
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>242 358</u> 226 517	<u>271 143</u> 226 517	<u>271 143</u> 226 517	<u>240 926</u> 226 517	<u>289 082</u> 226 517
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>226 589</u> 211 754	<u>253 555</u> 211 754	<u>253 555</u> 211 754	<u>225 247</u> 211 754	<u>270 362</u> 211 754
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>303 127</u> 283 426	<u>338 880</u> 283 426	<u>338 880</u> 283 426	<u>301 348</u> 283 426	<u>361 163</u> 283 426
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>297 916</u> 278 549	<u>333 063</u> 278 549	<u>333 063</u> 278 549	<u>296 167</u> 278 549	<u>354 968</u> 278 549
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>398 460</u> 372 578	<u>445 424</u> 372 578	<u>445 424</u> 372 578	<u>396 123</u> 372 578	<u>474 694</u> 372 578
225-102-0209	5		1	4000	<u>100 532</u> 93 879	<u>112 651</u> 93 879	<u>112 651</u> 93 879	<u>99 928</u> 93 879	<u>120 205</u> 93 879
225-102-0210	6		1	4600	<u>117 682</u> 110 008	<u>131 620</u> 110 008	<u>131 620</u> 110 008	<u>116 989</u> 110 008	<u>140 307</u> 110 008
225-102-0211	7		1	5900	<u>147 441</u> 137 639	<u>165 318</u> 137 639	<u>165 318</u> 137 639	<u>146 551</u> 137 639	<u>176 459</u> 137 639
225-102-0212	8		1	7600	<u>195 185</u> 182 496	<u>218 212</u> 182 496	<u>218 212</u> 182 496	<u>194 039</u> 182 496	<u>232 564</u> 182 496

225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>113 320</u> 103 471	<u>131 222</u> 103 471	<u>127 091</u> 103 471	<u>117 501</u> 103 471	<u>120 342</u> 103 471
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>169 849</u> 155 172	<u>196 503</u> 155 172	<u>190 353</u> 155 172	<u>176 074</u> 155 172	<u>180 305</u> 155 172
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>226 378</u> 206 872	<u>261 783</u> 206 872	<u>253 614</u> 206 872	<u>234 646</u> 206 872	<u>240 266</u> 206 872
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>135 210</u> 123 401	<u>156 692</u> 123 401	<u>151 736</u> 123 401	<u>140 227</u> 123 401	<u>143 637</u> 123 401
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>205 741</u> 187 992	<u>237 964</u> 187 992	<u>230 529</u> 187 992	<u>213 266</u> 187 992	<u>218 381</u> 187 992
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>274 325</u> 250 660	<u>317 289</u> 250 660	<u>307 376</u> 250 660	<u>284 358</u> 250 660	<u>291 178</u> 250 660
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>162 905</u> 148 878	<u>188 366</u> 148 878	<u>182 491</u> 148 878	<u>168 851</u> 148 878	<u>172 893</u> 148 878
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>247 082</u> 226 008	<u>285 272</u> 226 008	<u>276 461</u> 226 008	<u>256 000</u> 226 008	<u>262 063</u> 226 008
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>312 118</u> 285 662	<u>358 019</u> 285 662	<u>350 773</u> 285 662	<u>324 337</u> 285 662	<u>332 170</u> 285 662
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>208 054</u> 190 089	<u>240 675</u> 190 089	<u>233 149</u> 190 089	<u>215 672</u> 190 089	<u>220 850</u> 190 089

225-102-0142	9.302		1	12300	<u>319 578</u> 292 542	<u>368 510</u> 292 542	<u>357 220</u> 292 542	<u>331 005</u> 292 542	<u>338 773</u> 292 542
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>427 887</u> 391 817	<u>493 129</u> 391 817	<u>478 075</u> 391 817	<u>443 123</u> 391 817	<u>453 479</u> 391 817
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>258 845</u> 236 497	<u>299 422</u> 236 497	<u>290 060</u> 236 497	<u>268 321</u> 236 497	<u>274 762</u> 236 497
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>399 584</u> 366 118	<u>460 052</u> 366 118	<u>446 100</u> 366 118	<u>413 705</u> 366 118	<u>423 304</u> 366 118
225-102-0146	1		1	1000	<u>28 319</u> 26 093	<u>32 297</u> 26 093	<u>31 379</u> 26 093	<u>29 248</u> 26 093	<u>29 879</u> 26 093
225-102-0147	2		1	1500	<u>40 975</u> 37 654	<u>46 943</u> 37 654	<u>45 566</u> 37 654	<u>42 369</u> 37 654	<u>43 316</u> 37 654
225-102-0148	3		1	700	<u>23 028</u> 21 432	<u>25 813</u> 21 432	<u>25 170</u> 21 432	<u>23 679</u> 21 432	<u>24 121</u> 21 432
225-102-0200	20 13015-2012								
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>148 740</u> 136 014	<u>171 813</u> 136 014	<u>166 490</u> 136 014	<u>154 128</u> 136 014	<u>157 791</u> 136 014
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>202 155</u> 185 205	<u>232 787</u> 185 205	<u>225 720</u> 185 205	<u>209 309</u> 185 205	<u>214 171</u> 185 205

225-102-0203	2.300		1	7100	<u>184 956</u> 169 344	<u>213 201</u> 169 344	<u>206 684</u> 169 344	<u>191 552</u> 169 344	<u>196 035</u> 169 344
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>247 406</u> 226 517	<u>285 198</u> 226 517	<u>276 478</u> 226 517	<u>256 231</u> 226 517	<u>262 230</u> 226 517
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>231 317</u> 211 754	<u>266 723</u> 211 754	<u>258 554</u> 211 754	<u>239 586</u> 211 754	<u>245 206</u> 211 754
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>309 397</u> 283 426	<u>356 339</u> 283 426	<u>345 508</u> 283 426	<u>320 359</u> 283 426	<u>327 811</u> 283 426
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>304 079</u> 278 549	<u>350 226</u> 278 549	<u>339 578</u> 278 549	<u>314 855</u> 278 549	<u>322 181</u> 278 549
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>406 695</u> 372 578	<u>468 357</u> 372 578	<u>454 130</u> 372 578	<u>421 095</u> 372 578	<u>430 883</u> 372 578
225-102-0209	5		1	4000	<u>102 657</u> 93 879	<u>118 569</u> 93 879	<u>114 898</u> 93 879	<u>106 373</u> 93 879	<u>108 899</u> 93 879
225-102-0210	6		1	4600	<u>120 126</u> 110 008	<u>138 426</u> 110 008	<u>134 204</u> 110 008	<u>124 400</u> 110 008	<u>127 305</u> 110 008
225-102-0211	7		1	5900	<u>150 576</u> 137 639	<u>174 047</u> 137 639	<u>168 631</u> 137 639	<u>156 057</u> 137 639	<u>159 783</u> 137 639
225-102-0212	8		1	7600	<u>199 223</u> 182 496	<u>229 457</u> 182 496	<u>222 481</u> 182 496	<u>206 283</u> 182 496	<u>211 083</u> 182 496

225-104.

					„				
					„				
					„				
					„				
225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>31 802</u> 30 879	<u>33 014</u> 30 879	<u>33 014</u> 30 879	<u>31 741</u> 30 879	<u>33 769</u> 30 879
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>204 473</u> 197 954	<u>213 563</u> 197 954	<u>213 563</u> 197 954	<u>204 021</u> 197 954	<u>219 228</u> 197 954
225-104-0107	10-150 (71)		1	4500	<u>313 196</u> 303 339	<u>326 830</u> 303 339	<u>326 830</u> 303 339	<u>312 517</u> 303 339	<u>335 328</u> 303 339
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>408 807</u> 395 906	<u>426 684</u> 395 906	<u>426 684</u> 395 906	<u>407 918</u> 395 906	<u>437 825</u> 395 906
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>52 110</u> 50 810	<u>53 625</u> 50 810	<u>53 625</u> 50 810	<u>52 035</u> 50 810	<u>54 569</u> 50 810
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>54 990</u> 53 110	<u>57 717</u> 53 110	<u>57 717</u> 53 110	<u>54 855</u> 53 110	<u>59 417</u> 53 110
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>109 980</u> 106 219	<u>115 434</u> 106 219	<u>115 434</u> 106 219	<u>109 708</u> 106 219	<u>118 833</u> 106 219
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>70 891</u> 68 549	<u>74 224</u> 68 549	<u>74 224</u> 68 549	<u>70 725</u> 68 549	<u>76 301</u> 68 549

					„				
					„				
					„				
					„				
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>98 150</u> 94 802	<u>102 998</u> 94 802	<u>102 998</u> 94 802	<u>97 908</u> 94 802	<u>106 019</u> 94 802
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>136 678</u> 132 191	<u>143 041</u> 132 191	<u>143 041</u> 132 191	<u>136 362</u> 132 191	<u>147 007</u> 132 191
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>137 564</u> 133 066	<u>143 927</u> 133 066	<u>143 927</u> 133 066	<u>137 247</u> 133 066	<u>147 892</u> 133 066
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>257 309</u> 248 525	<u>270 035</u> 248 525	<u>270 035</u> 248 525	<u>256 676</u> 248 525	<u>277 966</u> 248 525
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>65 177</u> 62 766	<u>68 813</u> 62 766	<u>68 813</u> 62 766	<u>64 996</u> 62 766	<u>71 079</u> 62 766
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>130 353</u> 125 531	<u>137 625</u> 125 531	<u>137 625</u> 125 531	<u>129 991</u> 125 531	<u>142 157</u> 125 531
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>82 203</u> 79 181	<u>86 748</u> 79 181	<u>86 748</u> 79 181	<u>81 977</u> 79 181	<u>89 581</u> 79 181
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>164 545</u> 158 363	<u>173 938</u> 158 363	<u>173 938</u> 158 363	<u>164 078</u> 158 363	<u>179 792</u> 158 363
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>95 200</u> 91 751	<u>100 351</u> 91 751	<u>100 351</u> 91 751	<u>94 944</u> 91 751	<u>103 561</u> 91 751

225-104-0215	4.200		1	3500	<u>187 296</u> 180 297	<u>197 900</u> 180 297	<u>197 900</u> 180 297	<u>186 768</u> 180 297	<u>204 510</u> 180 297
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>130 353</u> 125 531	<u>137 625</u> 125 531	<u>137 625</u> 125 531	<u>129 991</u> 125 531	<u>142 157</u> 125 531
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>260 706</u> 251 063	<u>275 250</u> 251 063	<u>275 250</u> 251 063	<u>259 982</u> 251 063	<u>284 314</u> 251 063
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>187 298</u> 180 572	<u>197 297</u> 180 572	<u>197 297</u> 180 572	<u>186 800</u> 180 572	<u>203 528</u> 180 572
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>374 595</u> 361 144	<u>394 592</u> 361 144	<u>394 592</u> 361 144	<u>373 599</u> 361 144	<u>407 055</u> 361 144
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>230 284</u> 222 094	<u>242 404</u> 222 094	<u>242 404</u> 222 094	<u>229 681</u> 222 094	<u>249 958</u> 222 094
225-104-0233	9.200		1	8100	<u>460 707</u> 444 188	<u>485 249</u> 444 188	<u>485 249</u> 444 188	<u>459 486</u> 444 188	<u>500 545</u> 444 188
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>91 404</u> 88 546	<u>95 343</u> 88 546	<u>95 343</u> 88 546	<u>91 208</u> 88 546	<u>97 798</u> 88 546
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>141 833</u> 136 738	<u>149 408</u> 136 738	<u>149 408</u> 136 738	<u>141 456</u> 136 738	<u>154 129</u> 136 738

					..				
				,		
					..				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>148 982</u> 143 530	<u>157 163</u> 143 530	<u>157 163</u> 143 530	<u>148 575</u> 143 530	<u>162 262</u> 143 530
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>197 974</u> 190 167	<u>210 094</u> 190 167	<u>210 094</u> 190 167	<u>197 371</u> 190 167	<u>217 648</u> 190 167
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>254 070</u> 243 550	<u>270 735</u> 243 550	<u>270 735</u> 243 550	<u>253 241</u> 243 550	<u>281 121</u> 243 550
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>396 081</u> 379 782	<u>421 836</u> 379 782	<u>421 836</u> 379 782	<u>394 800</u> 379 782	<u>437 887</u> 379 782
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>143 906</u> 138 787	<u>151 480</u> 138 787	<u>151 480</u> 138 787	<u>143 529</u> 138 787	<u>156 201</u> 138 787
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>183 512</u> 176 422	<u>194 420</u> 176 422	<u>194 420</u> 176 422	<u>182 970</u> 176 422	<u>201 218</u> 176 422
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>245 814</u> 236 211	<u>260 661</u> 236 211	<u>260 661</u> 236 211	<u>245 075</u> 236 211	<u>269 914</u> 236 211
225-104-0409	18-170		1	7500	<u>363 800</u> 349 248	<u>386 524</u> 349 248	<u>386 524</u> 349 248	<u>362 669</u> 349 248	<u>400 687</u> 349 248
225-104-0500	30, 35 24547-2016								

225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>130 137</u> 126 137	<u>135 591</u> 126 137	<u>135 591</u> 126 137	<u>129 865</u> 126 137	<u>138 990</u> 126 137
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>162 240</u> 157 587	<u>168 300</u> 157 587	<u>168 300</u> 157 587	<u>161 939</u> 157 587	<u>172 077</u> 157 587
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>139 541</u> 135 156	<u>145 601</u> 135 156	<u>145 601</u> 135 156	<u>139 239</u> 135 156	<u>149 378</u> 135 156
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>157 776</u> 152 766	<u>164 745</u> 152 766	<u>164 745</u> 152 766	<u>157 430</u> 152 766	<u>169 089</u> 152 766
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>209 589</u> 202 736	<u>219 285</u> 202 736	<u>219 285</u> 202 736	<u>209 106</u> 202 736	<u>225 328</u> 202 736
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>292 679</u> 283 748	<u>304 798</u> 283 748	<u>304 798</u> 283 748	<u>292 076</u> 283 748	<u>312 352</u> 283 748
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>247 560</u> 239 847	<u>258 165</u> 239 847	<u>258 165</u> 239 847	<u>247 033</u> 239 847	<u>264 774</u> 239 847
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>319 661</u> 310 138	<u>332 387</u> 310 138	<u>332 387</u> 310 138	<u>319 028</u> 310 138	<u>340 318</u> 310 138
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>301 109</u> 291 532	<u>314 440</u> 291 532	<u>314 440</u> 291 532	<u>300 445</u> 291 532	<u>322 749</u> 291 532
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>421 499</u> 408 584	<u>439 073</u> 408 584	<u>439 073</u> 408 584	<u>420 624</u> 408 584	<u>450 025</u> 408 584
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>548 083</u> 530 664	<u>572 323</u> 530 664	<u>572 323</u> 530 664	<u>546 877</u> 530 664	<u>587 430</u> 530 664

					„	„	„	„	„
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>1 026 791</u> 1 000 965	<u>1 057 090</u> 1 000 965	<u>1 057 090</u> 1 000 965	<u>1 025 283</u> 1 000 965	<u>1 075 974</u> 1 000 965
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>705 140</u> 684 357	<u>732 712</u> 684 357	<u>732 712</u> 684 357	<u>703 768</u> 684 357	<u>749 897</u> 684 357
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>931 523</u> 906 828	<u>961 823</u> 906 828	<u>961 823</u> 906 828	<u>930 016</u> 906 828	<u>980 707</u> 906 828
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 221 367</u> 2 176 326	<u>2 262 877</u> 2 176 326	<u>2 262 877</u> 2 176 326	<u>2 219 301</u> 2 176 326	<u>2 288 748</u> 2 176 326
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>188 996</u> 182 796	<u>197 783</u> 182 796	<u>197 783</u> 182 796	<u>188 559</u> 182 796	<u>203 259</u> 182 796
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>262 304</u> 254 143	<u>273 514</u> 254 143	<u>273 514</u> 254 143	<u>261 746</u> 254 143	<u>280 501</u> 254 143
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>136 145</u> 131 664	<u>142 508</u> 131 664	<u>142 508</u> 131 664	<u>135 829</u> 131 664	<u>146 474</u> 131 664
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>209 151</u> 202 029	<u>219 452</u> 202 029	<u>219 452</u> 202 029	<u>208 638</u> 202 029	<u>225 873</u> 202 029
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>276 826</u> 267 538	<u>290 158</u> 267 538	<u>290 158</u> 267 538	<u>276 163</u> 267 538	<u>298 467</u> 267 538

					„				
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>342 882</u> 331 309	<u>359 547</u> 331 309	<u>359 547</u> 331 309	<u>342 053</u> 331 309	<u>369 933</u> 331 309
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>479 424</u> 463 502	<u>502 149</u> 463 502	<u>502 149</u> 463 502	<u>478 293</u> 463 502	<u>516 312</u> 463 502
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>721 568</u> 699 498	<u>751 564</u> 699 498	<u>751 564</u> 699 498	<u>720 075</u> 699 498	<u>770 259</u> 699 498

					„				
225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>32 014</u> 30 879	<u>33 605</u> 30 879	<u>33 238</u> 30 879	<u>32 386</u> 30 879	<u>32 638</u> 30 879
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>206 067</u> 197 954	<u>218 002</u> 197 954	<u>215 248</u> 197 954	<u>208 854</u> 197 954	<u>210 749</u> 197 954
225-104-0107	10-150 (71)		1	4500	<u>315 586</u> 303 339	<u>333 488</u> 303 339	<u>329 358</u> 303 339	<u>319 767</u> 303 339	<u>322 609</u> 303 339

225-104-0108	10-200		1	5900	<u>411 942</u> 395 906	<u>435 413</u> 395 906	<u>429 998</u> 395 906	<u>417 423</u> 395 906	<u>421 149</u> 395 906
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>52 376</u> 50 810	<u>54 365</u> 50 810	<u>53 906</u> 50 810	<u>52 840</u> 50 810	<u>53 156</u> 50 810
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>55 469</u> 53 110	<u>59 049</u> 53 110	<u>58 223</u> 53 110	<u>56 305</u> 53 110	<u>56 873</u> 53 110
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>110 936</u> 106 219	<u>118 097</u> 106 219	<u>116 445</u> 106 219	<u>112 608</u> 106 219	<u>113 745</u> 106 219
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>71 475</u> 68 549	<u>75 851</u> 68 549	<u>74 842</u> 68 549	<u>72 497</u> 68 549	<u>73 192</u> 68 549
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>99 000</u> 94 802	<u>105 365</u> 94 802	<u>103 896</u> 94 802	<u>100 486</u> 94 802	<u>101 497</u> 94 802
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>137 794</u> 132 191	<u>146 148</u> 132 191	<u>144 221</u> 132 191	<u>139 745</u> 132 191	<u>141 071</u> 132 191
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>138 679</u> 133 066	<u>147 034</u> 133 066	<u>145 106</u> 133 066	<u>140 630</u> 133 066	<u>141 957</u> 133 066
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>259 541</u> 248 525	<u>276 249</u> 248 525	<u>272 394</u> 248 525	<u>263 442</u> 248 525	<u>266 095</u> 248 525
225-104-0200	30 24547-2016								

225-104-0205	2.100		1	1200	<u>65 814</u> 62 766	<u>70 588</u> 62 766	<u>69 487</u> 62 766	<u>66 929</u> 62 766	<u>67 687</u> 62 766
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>131 628</u> 125 531	<u>141 176</u> 125 531	<u>138 973</u> 125 531	<u>133 858</u> 125 531	<u>135 373</u> 125 531
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>83 000</u> 79 181	<u>88 968</u> 79 181	<u>87 591</u> 79 181	<u>84 394</u> 79 181	<u>85 341</u> 79 181
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>166 192</u> 158 363	<u>178 524</u> 158 363	<u>175 679</u> 158 363	<u>169 072</u> 158 363	<u>171 030</u> 158 363
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>96 103</u> 91 751	<u>102 866</u> 91 751	<u>101 306</u> 91 751	<u>97 683</u> 91 751	<u>98 756</u> 91 751
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>189 155</u> 180 297	<u>203 079</u> 180 297	<u>199 866</u> 180 297	<u>192 407</u> 180 297	<u>194 617</u> 180 297
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>131 628</u> 125 531	<u>141 176</u> 125 531	<u>138 973</u> 125 531	<u>133 858</u> 125 531	<u>135 373</u> 125 531
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>263 256</u> 251 063	<u>282 351</u> 251 063	<u>277 946</u> 251 063	<u>267 715</u> 251 063	<u>270 747</u> 251 063
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>189 051</u> 180 572	<u>202 179</u> 180 572	<u>199 150</u> 180 572	<u>192 117</u> 180 572	<u>194 201</u> 180 572
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>378 101</u> 361 144	<u>404 357</u> 361 144	<u>398 299</u> 361 144	<u>384 233</u> 361 144	<u>388 400</u> 361 144
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>232 410</u> 222 094	<u>248 322</u> 222 094	<u>244 651</u> 222 094	<u>236 126</u> 222 094	<u>238 652</u> 222 094

225-104-0233	9.200		1	8100	<u>465 010</u> 444 188	<u>497 234</u> 444 188	<u>489 799</u> 444 188	<u>472 535</u> 444 188	<u>477 651</u> 444 188
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>92 095</u> 88 546	<u>97 267</u> 88 546	<u>96 073</u> 88 546	<u>93 303</u> 88 546	<u>94 124</u> 88 546
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>143 161</u> 136 738	<u>153 106</u> 136 738	<u>150 812</u> 136 738	<u>145 483</u> 136 738	<u>147 062</u> 136 738
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>150 417</u> 143 530	<u>161 158</u> 143 530	<u>158 680</u> 143 530	<u>152 925</u> 143 530	<u>154 630</u> 143 530
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>200 100</u> 190 167	<u>216 012</u> 190 167	<u>212 341</u> 190 167	<u>203 816</u> 190 167	<u>206 342</u> 190 167
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>256 992</u> 243 550	<u>278 872</u> 243 550	<u>273 824</u> 243 550	<u>262 102</u> 243 550	<u>265 575</u> 243 550
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>400 597</u> 379 782	<u>434 412</u> 379 782	<u>426 610</u> 379 782	<u>408 494</u> 379 782	<u>413 862</u> 379 782
225-104-0400	30 24547-2016								

225-104-0401	15-170		1	2500	<u>145 234</u> 138 787	<u>155 179</u> 138 787	<u>152 884</u> 138 787	<u>147 556</u> 138 787	<u>149 135</u> 138 787
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>185 425</u> 176 422	<u>199 746</u> 176 422	<u>196 442</u> 176 422	<u>188 769</u> 176 422	<u>191 043</u> 176 422
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>248 417</u> 236 211	<u>267 910</u> 236 211	<u>263 413</u> 236 211	<u>252 970</u> 236 211	<u>256 064</u> 236 211
225-104-0409	18-170		1	7500	<u>367 784</u> 349 248	<u>397 621</u> 349 248	<u>390 736</u> 349 248	<u>374 752</u> 349 248	<u>379 488</u> 349 248
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>131 093</u> 126 137	<u>138 254</u> 126 137	<u>136 602</u> 126 137	<u>132 765</u> 126 137	<u>133 902</u> 126 137
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>163 303</u> 157 587	<u>171 259</u> 157 587	<u>169 424</u> 157 587	<u>165 161</u> 157 587	<u>166 424</u> 157 587
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>140 603</u> 135 156	<u>148 560</u> 135 156	<u>146 724</u> 135 156	<u>142 462</u> 135 156	<u>143 724</u> 135 156
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>158 998</u> 152 766	<u>168 148</u> 152 766	<u>166 037</u> 152 766	<u>161 135</u> 152 766	<u>162 588</u> 152 766
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>211 289</u> 202 736	<u>224 019</u> 202 736	<u>221 082</u> 202 736	<u>214 262</u> 202 736	<u>216 283</u> 202 736

225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>294 804</u> 283 748	<u>310 717</u> 283 748	<u>307 045</u> 283 748	<u>298 520</u> 283 748	<u>301 046</u> 283 748
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>249 420</u> 239 847	<u>263 343</u> 239 847	<u>260 131</u> 239 847	<u>252 671</u> 239 847	<u>254 882</u> 239 847
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>321 892</u> 310 138	<u>338 601</u> 310 138	<u>334 746</u> 310 138	<u>325 794</u> 310 138	<u>328 447</u> 310 138
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>303 446</u> 291 532	<u>320 950</u> 291 532	<u>316 912</u> 291 532	<u>307 534</u> 291 532	<u>310 313</u> 291 532
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>424 580</u> 408 584	<u>447 654</u> 408 584	<u>442 330</u> 408 584	<u>429 969</u> 408 584	<u>433 631</u> 408 584
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>552 334</u> 530 664	<u>584 159</u> 530 664	<u>576 816</u> 530 664	<u>559 766</u> 530 664	<u>564 818</u> 530 664
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>1 032 104</u> 1 000 965	<u>1 071 885</u> 1 000 965	<u>1 062 706</u> 1 000 965	<u>1 041 394</u> 1 000 965	<u>1 047 709</u> 1 000 965
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>709 975</u> 684 357	<u>746 176</u> 684 357	<u>737 823</u> 684 357	<u>718 429</u> 684 357	<u>724 175</u> 684 357
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>936 836</u> 906 828	<u>976 618</u> 906 828	<u>967 439</u> 906 828	<u>946 127</u> 906 828	<u>952 441</u> 906 828
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 228 646</u> 2 176 326	<u>2 283 146</u> 2 176 326	<u>2 270 571</u> 2 176 326	<u>2 241 373</u> 2 176 326	<u>2 250 024</u> 2 176 326
225-104-0600	30, 35 24547-2016								

225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>190 537</u> 182 796	<u>202 073</u> 182 796	<u>199 412</u> 182 796	<u>193 231</u> 182 796	<u>195 062</u> 182 796
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>264 269</u> 254 143	<u>278 989</u> 254 143	<u>275 593</u> 254 143	<u>267 707</u> 254 143	<u>270 043</u> 254 143
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>137 261</u> 131 664	<u>145 615</u> 131 664	<u>143 687</u> 131 664	<u>139 212</u> 131 664	<u>140 538</u> 131 664
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>210 957</u> 202 029	<u>224 483</u> 202 029	<u>221 362</u> 202 029	<u>214 116</u> 202 029	<u>216 263</u> 202 029
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>279 164</u> 267 538	<u>296 668</u> 267 538	<u>292 629</u> 267 538	<u>283 251</u> 267 538	<u>286 030</u> 267 538
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>345 804</u> 331 309	<u>367 684</u> 331 309	<u>362 636</u> 331 309	<u>350 914</u> 331 309	<u>354 387</u> 331 309
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>483 409</u> 463 502	<u>513 245</u> 463 502	<u>506 361</u> 463 502	<u>490 377</u> 463 502	<u>495 113</u> 463 502
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>726 828</u> 699 498	<u>766 212</u> 699 498	<u>757 125</u> 699 498	<u>736 025</u> 699 498	<u>742 277</u> 699 498

225-105.

					„	„	„	„	„
225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>67 650</u> 64 254	<u>73 407</u> 64 254	<u>73 407</u> 64 254	<u>67 364</u> 64 254	<u>76 995</u> 64 254
225-105-0103	5		1	1400	<u>52 249</u> 49 719	<u>56 491</u> 49 719	<u>56 491</u> 49 719	<u>52 038</u> 49 719	<u>59 135</u> 49 719
225-105-0107	8		1	2900	<u>95 056</u> 89 971	<u>103 843</u> 89 971	<u>103 843</u> 89 971	<u>94 619</u> 89 971	<u>109 319</u> 89 971
225-105-0109	9		1	2200	<u>79 366</u> 75 421	<u>86 031</u> 75 421	<u>86 031</u> 75 421	<u>79 034</u> 75 421	<u>90 186</u> 75 421
225-105-0113	62		1	3100	<u>104 306</u> 98 838	<u>113 699</u> 98 838	<u>113 699</u> 98 838	<u>103 838</u> 98 838	<u>119 553</u> 98 838
225-105-0115	63		1	2300	<u>76 078</u> 72 037	<u>83 047</u> 72 037	<u>83 047</u> 72 037	<u>75 731</u> 72 037	<u>87 390</u> 72 037
225-105-0200	30 13015-2012								
225-105-0201	24		1	1500	<u>52 135</u> 49 470	<u>56 680</u> 49 470	<u>56 680</u> 49 470	<u>51 909</u> 49 470	<u>59 513</u> 49 470

					„	„	„	„	„
225-105-0203	26		1	2200	<u>73 854</u> 69 975	<u>80 520</u> 69 975	<u>80 520</u> 69 975	<u>73 522</u> 69 975	<u>84 674</u> 69 975
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500	<u>90 969</u> 86 478	<u>98 544</u> 86 478	<u>98 544</u> 86 478	<u>90 592</u> 86 478	<u>103 265</u> 86 478
225-105-0302	264		1	3800	<u>138 770</u> 131 938	<u>150 284</u> 131 938	<u>150 284</u> 131 938	<u>138 197</u> 131 938	<u>157 460</u> 131 938
225-105-0303	267		1	5000	<u>177 260</u> 168 333	<u>192 410</u> 168 333	<u>192 410</u> 168 333	<u>176 506</u> 168 333	<u>201 852</u> 168 333

					„				
225-105-0100	30 13015-2012								

225-105-0101	4		1	1900	<u>68 660</u> 64 254	<u>76 218</u> 64 254	<u>74 474</u> 64 254	<u>70 425</u> 64 254	<u>71 625</u> 64 254
225-105-0103	5		1	1400	<u>52 993</u> 49 719	<u>58 563</u> 49 719	<u>57 278</u> 49 719	<u>54 294</u> 49 719	<u>55 178</u> 49 719
225-105-0107	8		1	2900	<u>96 597</u> 89 971	<u>108 134</u> 89 971	<u>105 472</u> 89 971	<u>99 291</u> 89 971	<u>101 122</u> 89 971
225-105-0109	9		1	2200	<u>80 534</u> 75 421	<u>89 286</u> 75 421	<u>87 267</u> 75 421	<u>82 578</u> 75 421	<u>83 967</u> 75 421
225-105-0113	62		1	3100	<u>105 953</u> 98 838	<u>118 285</u> 98 838	<u>115 440</u> 98 838	<u>108 833</u> 98 838	<u>110 790</u> 98 838
225-105-0115	63		1	2300	<u>77 300</u> 72 037	<u>86 450</u> 72 037	<u>84 339</u> 72 037	<u>79 437</u> 72 037	<u>80 889</u> 72 037
225-105-0200	30 13015-2012								
225-105-0201	24		1	1500	<u>52 932</u> 49 470	<u>58 900</u> 49 470	<u>57 523</u> 49 470	<u>54 326</u> 49 470	<u>55 273</u> 49 470
225-105-0203	26		1	2200	<u>75 023</u> 69 975	<u>83 775</u> 69 975	<u>81 755</u> 69 975	<u>77 066</u> 69 975	<u>78 456</u> 69 975
225-105-0300	30 13015-2012								

225-105-0301	1		1	2500	<u>92 297</u> 86 478	<u>102 243</u> 86 478	<u>99 948</u> 86 478	<u>94 620</u> 86 478	<u>96 198</u> 86 478
225-105-0302	264		1	3800	<u>140 789</u> 131 938	<u>155 906</u> 131 938	<u>152 418</u> 131 938	<u>144 319</u> 131 938	<u>146 719</u> 131 938
225-105-0303	267		1	5000	<u>179 916</u> 168 333	<u>199 807</u> 168 333	<u>195 218</u> 168 333	<u>184 562</u> 168 333	<u>187 719</u> 168 333

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>14 434</u> 13 854	<u>15 343</u> 13 854	<u>15 343</u> 13 854	<u>14 389</u> 13 854	<u>15 910</u> 13 854
225-107-0102	19		1	500	<u>26 200</u> 25 207	<u>27 715</u> 25 207	<u>27 715</u> 25 207	<u>26 125</u> 25 207	<u>28 659</u> 25 207

					“	“	“	“	“
225-107-0103	20		1	600	<u>33 392</u> 32 177	<u>35 210</u> 32 177	<u>35 210</u> 32 177	<u>33 301</u> 32 177	<u>36 343</u> 32 177
225-107-0104	42		1	2000	<u>82 470</u> 78 762	<u>88 529</u> 78 762	<u>88 529</u> 78 762	<u>82 168</u> 78 762	<u>92 306</u> 78 762
225-107-0105	43		1	1500	<u>62 760</u> 59 969	<u>67 305</u> 59 969	<u>67 305</u> 59 969	<u>62 534</u> 59 969	<u>70 138</u> 59 969
225-107-0106	44		1	1300	<u>53 115</u> 50 711	<u>57 054</u> 50 711	<u>57 054</u> 50 711	<u>52 919</u> 50 711	<u>59 509</u> 50 711
225-107-0107	45		1	1100	<u>47 019</u> 44 960	<u>50 352</u> 44 960	<u>50 352</u> 44 960	<u>46 853</u> 44 960	<u>52 429</u> 44 960
225-107-0108	46		1	1000	<u>40 342</u> 38 499	<u>43 372</u> 38 499	<u>43 372</u> 38 499	<u>40 192</u> 38 499	<u>45 261</u> 38 499
225-107-0109	1		1	1000	<u>39 883</u> 38 046	<u>42 913</u> 38 046	<u>42 913</u> 38 046	<u>39 733</u> 38 046	<u>44 802</u> 38 046
225-107-0110	2		1	1300	<u>51 551</u> 49 165	<u>55 490</u> 49 165	<u>55 490</u> 49 165	<u>51 355</u> 49 165	<u>57 945</u> 49 165
225-107-0111	3		1	1600	<u>62 389</u> 59 465	<u>67 237</u> 59 465	<u>67 237</u> 59 465	<u>62 148</u> 59 465	<u>70 258</u> 59 465
225-107-0112	4		1	1100	<u>47 608</u> 45 542	<u>50 941</u> 45 542	<u>50 941</u> 45 542	<u>47 442</u> 45 542	<u>53 018</u> 45 542
225-107-0113	5		1	1500	<u>62 261</u> 59 475	<u>66 806</u> 59 475	<u>66 806</u> 59 475	<u>62 035</u> 59 475	<u>69 638</u> 59 475

225-107-0114	11		1	300	<u>13 785</u> 13 212	<u>14 694</u> 13 212	<u>14 694</u> 13 212	<u>13 739</u> 13 212	<u>15 260</u> 13 212
225-107-0115	12		1	500	<u>26 043</u> 25 052	<u>27 558</u> 25 052	<u>27 558</u> 25 052	<u>25 968</u> 25 052	<u>28 502</u> 25 052
225-107-0116	13		1	600	<u>32 350</u> 31 147	<u>34 168</u> 31 147	<u>34 168</u> 31 147	<u>32 259</u> 31 147	<u>35 301</u> 31 147
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0205	1-16		1	400	<u>18 201</u> 17 439	<u>19 413</u> 17 439	<u>19 413</u> 17 439	<u>18 141</u> 17 439	<u>20 168</u> 17 439
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>16 241</u> 15 469	<u>17 529</u> 15 469	<u>17 529</u> 15 469	<u>16 177</u> 15 469	<u>18 332</u> 15 469
225-107-0300	13015-2012								
225-107-0301	-30		1	305	<u>24 200</u> 23 496	<u>25 151</u> 24 588	<u>25 151</u> 24 588	<u>24 200</u> 23 496	<u>25 700</u> 23 496
225-107-0302	-40		1	381	<u>28 231</u> 27 376	<u>29 420</u> 28 739	<u>29 420</u> 28 739	<u>28 231</u> 27 376	<u>30 105</u> 27 376
225-107-0303	-50		1	460	<u>36 768</u> 35 704	<u>38 204</u> 37 351	<u>38 204</u> 37 351	<u>36 768</u> 35 704	<u>39 031</u> 35 704
225-107-0304	-60		1	480	<u>39 514</u> 38 390	<u>41 012</u> 40 108	<u>41 012</u> 40 108	<u>39 514</u> 38 390	<u>41 875</u> 38 390

					“	“	“	“	“
225-107-0305	-80		1	790	<u>52 387</u> 50 687	<u>54 852</u> 53 515	<u>54 852</u> 53 515	<u>52 387</u> 50 687	<u>56 273</u> 50 687
225-107-0306	-100		1	960	<u>69 220</u> 67 088	<u>72 215</u> 70 524	<u>72 215</u> 70 524	<u>69 220</u> 67 088	<u>73 941</u> 67 088
225-107-0307	-125		1	1140	<u>81 771</u> 79 246	<u>85 329</u> 83 325	<u>85 329</u> 83 325	<u>81 771</u> 79 246	<u>87 378</u> 79 246
225-107-0308	-140		1	1300	<u>92 320</u> 89 451	<u>96 377</u> 94 103	<u>96 377</u> 94 103	<u>92 320</u> 89 451	<u>98 714</u> 89 451
225-107-0309	-160		1	1500	<u>112 423</u> 109 043	<u>117 104</u> 114 411	<u>117 104</u> 114 411	<u>112 423</u> 109 043	<u>119 801</u> 109 043
225-107-0310	-180		1	1800	<u>142 626</u> 138 478	<u>148 243</u> 144 919	<u>148 243</u> 144 919	<u>142 626</u> 138 478	<u>151 479</u> 138 478
225-107-0311	-200		1	2100	<u>169 079</u> 164 208	<u>175 633</u> 171 723	<u>175 633</u> 171 723	<u>169 079</u> 164 208	<u>179 408</u> 164 208

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>14 594</u> 13 854	<u>15 787</u> 13 854	<u>15 512</u> 13 854	<u>14 872</u> 13 854	<u>15 062</u> 13 854
225-107-0102	19		1	500	<u>26 466</u> 25 207	<u>28 455</u> 25 207	<u>27 996</u> 25 207	<u>26 930</u> 25 207	<u>27 246</u> 25 207
225-107-0103	20		1	600	<u>33 711</u> 32 177	<u>36 097</u> 32 177	<u>35 547</u> 32 177	<u>34 268</u> 32 177	<u>34 647</u> 32 177
225-107-0104	42		1	2000	<u>83 532</u> 78 762	<u>91 488</u> 78 762	<u>89 653</u> 78 762	<u>85 390</u> 78 762	<u>86 653</u> 78 762
225-107-0105	43		1	1500	<u>63 557</u> 59 969	<u>69 525</u> 59 969	<u>68 148</u> 59 969	<u>64 951</u> 59 969	<u>65 898</u> 59 969
225-107-0106	44		1	1300	<u>53 806</u> 50 711	<u>58 977</u> 50 711	<u>57 784</u> 50 711	<u>55 013</u> 50 711	<u>55 834</u> 50 711
225-107-0107	45		1	1100	<u>47 603</u> 44 960	<u>51 979</u> 44 960	<u>50 970</u> 44 960	<u>48 625</u> 44 960	<u>49 320</u> 44 960
225-107-0108	46		1	1000	<u>40 874</u> 38 499	<u>44 852</u> 38 499	<u>43 934</u> 38 499	<u>41 803</u> 38 499	<u>42 434</u> 38 499
225-107-0109	1		1	1000	<u>40 415</u> 38 046	<u>44 393</u> 38 046	<u>43 475</u> 38 046	<u>41 344</u> 38 046	<u>41 975</u> 38 046
225-107-0110	2		1	1300	<u>52 242</u> 49 165	<u>57 413</u> 49 165	<u>56 220</u> 49 165	<u>53 449</u> 49 165	<u>54 270</u> 49 165

225-107-0111	3		1	1600	<u>63 239</u> 59 465	<u>69 604</u> 59 465	<u>68 136</u> 59 465	<u>64 725</u> 59 465	<u>65 736</u> 59 465
225-107-0112	4		1	1100	<u>48 192</u> 45 542	<u>52 568</u> 45 542	<u>51 559</u> 45 542	<u>49 214</u> 45 542	<u>49 909</u> 45 542
225-107-0113	5		1	1500	<u>63 058</u> 59 475	<u>69 025</u> 59 475	<u>67 648</u> 59 475	<u>64 451</u> 59 475	<u>65 398</u> 59 475
225-107-0114	11		1	300	<u>13 944</u> 13 212	<u>15 137</u> 13 212	<u>14 862</u> 13 212	<u>14 223</u> 13 212	<u>14 412</u> 13 212
225-107-0115	12		1	500	<u>26 309</u> 25 052	<u>28 298</u> 25 052	<u>27 839</u> 25 052	<u>26 773</u> 25 052	<u>27 089</u> 25 052
225-107-0116	13		1	600	<u>32 669</u> 31 147	<u>35 056</u> 31 147	<u>34 505</u> 31 147	<u>33 226</u> 31 147	<u>33 605</u> 31 147
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0205	1-16		1	400	<u>18 414</u> 17 439	<u>20 005</u> 17 439	<u>19 638</u> 17 439	<u>18 785</u> 17 439	<u>19 038</u> 17 439
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>16 467</u> 15 469	<u>18 158</u> 15 469	<u>17 768</u> 15 469	<u>16 862</u> 15 469	<u>17 130</u> 15 469
225-107-0300	13015-2012 ,								
225-107-0301	-30		1	305	<u>24 362</u> 23 496	<u>25 476</u> 23 496	<u>25 295</u> 23 496	<u>24 645</u> 23 496	<u>24 838</u> 23 496

225-107-0302	-40		1	381	<u>28 433</u> 27 376	<u>29 825</u> 27 376	<u>29 599</u> 27 376	<u>28 787</u> 27 376	<u>29 028</u> 27 376
225-107-0303	-50		1	460	<u>37 013</u> 35 704	<u>38 693</u> 35 704	<u>38 420</u> 35 704	<u>37 440</u> 35 704	<u>37 731</u> 35 704
225-107-0304	-60		1	480	<u>39 769</u> 38 390	<u>41 523</u> 38 390	<u>41 238</u> 38 390	<u>40 215</u> 38 390	<u>40 518</u> 38 390
225-107-0305	-80		1	790	<u>52 807</u> 50 687	<u>55 693</u> 50 687	<u>55 224</u> 50 687	<u>53 541</u> 50 687	<u>54 040</u> 50 687
225-107-0306	-100		1	960	<u>69 730</u> 67 088	<u>73 237</u> 67 088	<u>72 667</u> 67 088	<u>70 621</u> 67 088	<u>71 228</u> 67 088
225-107-0307	-125		1	1140	<u>82 377</u> 79 246	<u>86 542</u> 79 246	<u>85 866</u> 79 246	<u>83 436</u> 79 246	<u>84 156</u> 79 246
225-107-0308	-140		1	1300	<u>93 011</u> 89 451	<u>97 760</u> 89 451	<u>96 989</u> 89 451	<u>94 218</u> 89 451	<u>95 039</u> 89 451
225-107-0309	-160		1	1500	<u>113 220</u> 109 043	<u>118 700</u> 109 043	<u>117 811</u> 109 043	<u>114 614</u> 109 043	<u>115 561</u> 109 043
225-107-0310	-180		1	1800	<u>143 582</u> 138 478	<u>150 158</u> 138 478	<u>149 091</u> 138 478	<u>145 254</u> 138 478	<u>146 391</u> 138 478
225-107-0311	-200		1	2100	<u>170 195</u> 164 208	<u>177 867</u> 164 208	<u>176 622</u> 164 208	<u>172 146</u> 164 208	<u>173 472</u> 164 208

225-108.

					„ „ „ .	.	.		
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>129 699</u> 124 746	<u>137 280</u> 124 746	<u>137 280</u> 124 746	<u>129 322</u> 124 746	<u>142 005</u> 124 746

					,				
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>131 028</u> 124 746	<u>140 982</u> 124 746	<u>138 685</u> 124 746	<u>133 353</u> 124 746	<u>134 933</u> 124 746

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>87 906</u> 83 861	<u>94 572</u> 83 861	<u>94 572</u> 83 861	<u>87 574</u> 83 861	<u>98 726</u> 83 861
225-109-0102	2		1	2900	<u>109 412</u> 104 156	<u>118 199</u> 104 156	<u>118 199</u> 104 156	<u>108 975</u> 104 156	<u>123 675</u> 104 156
225-109-0103	3		1	5200	<u>192 479</u> 183 098	<u>208 234</u> 183 098	<u>208 234</u> 183 098	<u>191 694</u> 183 098	<u>218 054</u> 183 098
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>96 604</u> 92 046	<u>104 178</u> 92 046	<u>104 178</u> 92 046	<u>96 227</u> 92 046	<u>108 899</u> 92 046
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>119 065</u> 113 421	<u>128 458</u> 113 421	<u>128 458</u> 113 421	<u>118 597</u> 113 421	<u>134 312</u> 113 421
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>152 951</u> 145 404	<u>165 677</u> 145 404	<u>165 677</u> 145 404	<u>152 318</u> 145 404	<u>173 608</u> 145 404
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>197 401</u> 187 689	<u>213 763</u> 187 689	<u>213 763</u> 187 689	<u>196 587</u> 187 689	<u>223 960</u> 187 689
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>145 287</u> 138 377	<u>156 800</u> 138 377	<u>156 800</u> 138 377	<u>144 714</u> 138 377	<u>163 976</u> 138 377
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>245 763</u> 233 977	<u>265 458</u> 233 977	<u>265 458</u> 233 977	<u>244 783</u> 233 977	<u>277 733</u> 233 977

					..				
				,		
					..				
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>107 616</u> 102 518	<u>116 100</u> 102 518	<u>116 100</u> 102 518	<u>107 194</u> 102 518	<u>121 387</u> 102 518
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>168 335</u> 160 333	<u>181 667</u> 160 333	<u>181 667</u> 160 333	<u>167 672</u> 160 333	<u>189 976</u> 160 333
225-109-0200	20 13015-2012								
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>54 976</u> 52 140	<u>59 824</u> 52 140	<u>59 824</u> 52 140	<u>54 735</u> 52 140	<u>62 845</u> 52 140
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>96 084</u> 90 713	<u>105 477</u> 90 713	<u>105 477</u> 90 713	<u>95 617</u> 90 713	<u>111 331</u> 90 713
225-109-0203	32		1	2300	<u>82 529</u> 78 411	<u>89 498</u> 78 411	<u>89 498</u> 78 411	<u>82 182</u> 78 411	<u>93 841</u> 78 411
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>103 735</u> 99 093	<u>111 310</u> 99 093	<u>111 310</u> 99 093	<u>103 358</u> 99 093	<u>116 031</u> 99 093
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>119 125</u> 113 618	<u>128 215</u> 113 618	<u>128 215</u> 113 618	<u>118 673</u> 113 618	<u>133 880</u> 113 618
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>146 832</u> 139 631	<u>158 952</u> 139 631	<u>158 952</u> 139 631	<u>146 229</u> 139 631	<u>166 506</u> 139 631
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>185 761</u> 176 870	<u>200 607</u> 176 870	<u>200 607</u> 176 870	<u>185 022</u> 176 870	<u>209 861</u> 176 870

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>89 075</u> 83 861	<u>97 827</u> 83 861	<u>95 808</u> 83 861	<u>91 119</u> 83 861	<u>92 508</u> 83 861
225-109-0102	2		1	2900	<u>110 953</u> 104 156	<u>122 490</u> 104 156	<u>119 828</u> 104 156	<u>113 647</u> 104 156	<u>115 478</u> 104 156
225-109-0103	3		1	5200	<u>195 241</u> 183 098	<u>215 928</u> 183 098	<u>211 155</u> 183 098	<u>200 072</u> 183 098	<u>203 356</u> 183 098
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>97 932</u> 92 046	<u>107 877</u> 92 046	<u>105 583</u> 92 046	<u>100 254</u> 92 046	<u>101 833</u> 92 046
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>120 712</u> 113 421	<u>133 044</u> 113 421	<u>130 199</u> 113 421	<u>123 592</u> 113 421	<u>125 549</u> 113 421
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>155 183</u> 145 404	<u>171 891</u> 145 404	<u>168 036</u> 145 404	<u>159 084</u> 145 404	<u>161 737</u> 145 404
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>200 270</u> 187 689	<u>221 752</u> 187 689	<u>216 796</u> 187 689	<u>205 287</u> 187 689	<u>208 697</u> 187 689
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>147 306</u> 138 377	<u>162 423</u> 138 377	<u>158 935</u> 138 377	<u>150 836</u> 138 377	<u>153 235</u> 138 377
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>249 217</u> 233 977	<u>275 075</u> 233 977	<u>269 109</u> 233 977	<u>255 256</u> 233 977	<u>259 360</u> 233 977
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>109 104</u> 102 518	<u>120 242</u> 102 518	<u>117 672</u> 102 518	<u>111 705</u> 102 518	<u>113 473</u> 102 518

225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>170 673</u> 160 333	<u>188 177</u> 160 333	<u>184 138</u> 160 333	<u>174 761</u> 160 333	<u>177 539</u> 160 333
225-109-0200	20 13015-2012								
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>55 826</u> 52 140	<u>62 191</u> 52 140	<u>60 723</u> 52 140	<u>57 313</u> 52 140	<u>58 323</u> 52 140
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>97 731</u> 90 713	<u>110 064</u> 90 713	<u>107 218</u> 90 713	<u>100 611</u> 90 713	<u>102 569</u> 90 713
225-109-0203	32		1	2300	<u>83 751</u> 78 411	<u>92 901</u> 78 411	<u>90 789</u> 78 411	<u>85 888</u> 78 411	<u>87 340</u> 78 411
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>105 064</u> 99 093	<u>115 009</u> 99 093	<u>112 714</u> 99 093	<u>107 386</u> 99 093	<u>108 965</u> 99 093
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>120 719</u> 113 618	<u>132 654</u> 113 618	<u>129 900</u> 113 618	<u>123 506</u> 113 618	<u>125 401</u> 113 618
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>148 958</u> 139 631	<u>164 870</u> 139 631	<u>161 199</u> 139 631	<u>152 674</u> 139 631	<u>155 200</u> 139 631
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>188 364</u> 176 870	<u>207 857</u> 176 870	<u>203 360</u> 176 870	<u>192 916</u> 176 870	<u>196 011</u> 176 870

225-2.
225-201.

					”				
225-201-0100	13015-2012				”				
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>273 945</u> 262 753	<u>291 580</u> 262 753	<u>291 580</u> 262 753	<u>273 068</u> 262 753	<u>302 570</u> 262 753

					”				
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>277 038</u> 262 753	<u>300 190</u> 262 753	<u>294 848</u> 262 753	<u>282 444</u> 262 753	<u>286 120</u> 262 753

225-202.

					„	„	„	„	„
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>85 219</u> 81 820	<u>90 521</u> 81 820	<u>90 521</u> 81 820	<u>84 955</u> 81 820	<u>93 826</u> 81 820
225-202-0102	2		1	550	<u>35 264</u> 34 095	<u>36 930</u> 34 095	<u>36 930</u> 34 095	<u>35 181</u> 34 095	<u>37 969</u> 34 095
225-202-0103	3		1	900	<u>50 136</u> 48 313	<u>52 863</u> 48 313	<u>52 863</u> 48 313	<u>50 000</u> 48 313	<u>54 562</u> 48 313
225-202-0104	4		1	1530	<u>77 986</u> 74 973	<u>82 622</u> 74 973	<u>82 622</u> 74 973	<u>77 755</u> 74 973	<u>85 511</u> 74 973
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>141 197</u> 135 982	<u>149 057</u> 135 982	<u>149 057</u> 135 982	<u>140 806</u> 135 982	<u>153 955</u> 135 982
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>122 789</u> 117 912	<u>130 382</u> 117 912	<u>130 382</u> 117 912	<u>122 411</u> 117 912	<u>135 114</u> 117 912
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>128 432</u> 123 529	<u>135 934</u> 123 529	<u>135 934</u> 123 529	<u>128 059</u> 123 529	<u>140 610</u> 123 529
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>135 843</u> 130 854	<u>143 342</u> 130 854	<u>143 342</u> 130 854	<u>135 470</u> 130 854	<u>148 016</u> 130 854

225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>148 953</u> 143 817	<u>156 434</u> 143 817	<u>156 434</u> 143 817	<u>148 581</u> 143 817	<u>161 097</u> 143 817
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>110 664</u> 105 956	<u>118 203</u> 105 956	<u>118 203</u> 105 956	<u>110 289</u> 105 956	<u>122 901</u> 105 956
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>121 356</u> 116 501	<u>128 940</u> 116 501	<u>128 940</u> 116 501	<u>120 979</u> 116 501	<u>133 667</u> 116 501
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 131</u> 8 903	<u>9 398</u> 8 903	<u>9 398</u> 8 903	<u>9 118</u> 8 903	<u>9 564</u> 8 903
225-202-1209	5		1	73	<u>6 947</u> 6 765	<u>7 168</u> 6 765	<u>7 168</u> 6 765	<u>6 936</u> 6 765	<u>7 306</u> 6 765

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>86 149</u> 81 820	<u>93 110</u> 81 820	<u>91 504</u> 81 820	<u>87 774</u> 81 820	<u>88 880</u> 81 820

225-202-0102	2		1	550	<u>35 556</u> 34 095	<u>37 744</u> 34 095	<u>37 239</u> 34 095	<u>36 067</u> 34 095	<u>36 414</u> 34 095
225-202-0103	3		1	900	<u>50 614</u> 48 313	<u>54 194</u> 48 313	<u>53 368</u> 48 313	<u>51 450</u> 48 313	<u>52 018</u> 48 313
225-202-0104	4		1	1530	<u>78 799</u> 74 973	<u>84 885</u> 74 973	<u>83 481</u> 74 973	<u>80 220</u> 74 973	<u>81 186</u> 74 973
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>142 575</u> 135 982	<u>152 895</u> 135 982	<u>150 514</u> 135 982	<u>144 985</u> 135 982	<u>146 623</u> 135 982
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>124 121</u> 117 912	<u>134 090</u> 117 912	<u>131 790</u> 117 912	<u>126 449</u> 117 912	<u>128 031</u> 117 912
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>129 748</u> 123 529	<u>139 597</u> 123 529	<u>137 325</u> 123 529	<u>132 048</u> 123 529	<u>133 611</u> 123 529
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 158</u> 130 854	<u>147 004</u> 130 854	<u>144 732</u> 130 854	<u>139 457</u> 130 854	<u>141 020</u> 130 854
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>150 265</u> 143 817	<u>160 087</u> 143 817	<u>157 821</u> 143 817	<u>152 559</u> 143 817	<u>154 118</u> 143 817
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>111 986</u> 105 956	<u>121 884</u> 105 956	<u>119 600</u> 105 956	<u>114 297</u> 105 956	<u>115 869</u> 105 956
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>122 686</u> 116 501	<u>132 643</u> 116 501	<u>130 346</u> 116 501	<u>125 011</u> 116 501	<u>126 592</u> 116 501

225-202-1200	13015-2012								
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 178</u> 8 903	<u>9 528</u> 8 903	<u>9 447</u> 8 903	<u>9 260</u> 8 903	<u>9 315</u> 8 903
225-202-1209	5		1	73	<u>6 986</u> 6 765	<u>7 276</u> 6 765	<u>7 209</u> 6 765	<u>7 054</u> 6 765	<u>7 100</u> 6 765

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 667</u> 105 941	<u>118 245</u> 105 941	<u>118 245</u> 105 941	<u>110 290</u> 105 941	<u>122 968</u> 105 941
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>92 015</u> 87 397	<u>112 349</u> 87 397	<u>121 655</u> 87 397	<u>91 923</u> 87 397	<u>104 390</u> 87 397

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>131 029</u> 126 049	<u>138 634</u> 126 049	<u>138 634</u> 126 049	<u>130 651</u> 126 049	<u>143 374</u> 126 049
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>149 196</u> 144 013	<u>156 774</u> 144 013	<u>156 774</u> 144 013	<u>148 819</u> 144 013	<u>161 496</u> 144 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 254</u> 65 083	<u>89 588</u> 65 083	<u>98 895</u> 65 083	<u>69 162</u> 65 083	<u>81 629</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>83 870</u> 79 411	<u>104 212</u> 79 411	<u>113 522</u> 79 411	<u>83 778</u> 79 411	<u>96 250</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>138 342</u> 133 271	<u>145 956</u> 133 271	<u>145 956</u> 133 271	<u>137 963</u> 133 271	<u>150 702</u> 133 271
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>175 644</u> 170 147	<u>183 221</u> 170 147	<u>183 221</u> 170 147	<u>175 267</u> 170 147	<u>187 944</u> 170 147
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>111 319</u> 106 580	<u>118 909</u> 106 580	<u>118 909</u> 106 580	<u>110 942</u> 106 580	<u>123 640</u> 106 580

225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>121 241</u> 116 384	<u>128 831</u> 116 384	<u>128 831</u> 116 384	<u>120 863</u> 116 384	<u>133 561</u> 116 384
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>145 324</u> 140 177	<u>152 923</u> 140 177	<u>152 923</u> 140 177	<u>144 946</u> 140 177	<u>157 659</u> 140 177
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>149 352</u> 144 160	<u>156 945</u> 144 160	<u>156 945</u> 144 160	<u>148 974</u> 144 160	<u>161 677</u> 144 160
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>187 835</u> 182 188	<u>195 428</u> 182 188	<u>195 428</u> 182 188	<u>187 458</u> 182 188	<u>200 161</u> 182 188
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>170 397</u> 164 953	<u>177 996</u> 164 953	<u>177 996</u> 164 953	<u>170 019</u> 164 953	<u>182 732</u> 164 953
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>95 895</u> 91 290	<u>103 594</u> 91 290	<u>103 594</u> 91 290	<u>95 512</u> 91 290	<u>108 393</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012								

225-203-0701	1		1	130	<u>8 832</u> 8 550	<u>9 226</u> 8 550	<u>9 226</u> 8 550	<u>8 813</u> 8 550	<u>9 472</u> 8 550
225-203-0702	2		1	220	<u>15 597</u> 15 112	<u>16 263</u> 15 112	<u>16 263</u> 15 112	<u>15 564</u> 15 112	<u>16 679</u> 15 112
225-203-0703	3		1	350	<u>24 428</u> 23 661	<u>25 489</u> 23 661	<u>25 489</u> 23 661	<u>24 375</u> 23 661	<u>26 150</u> 23 661
225-203-0704	4		1	480	<u>29 918</u> 28 908	<u>31 372</u> 28 908	<u>31 372</u> 28 908	<u>29 846</u> 28 908	<u>32 279</u> 28 908
225-203-0705	5		1	600	<u>45 206</u> 43 851	<u>47 024</u> 43 851	<u>47 024</u> 43 851	<u>45 115</u> 43 851	<u>48 157</u> 43 851
225-203-0706	6		1	1250	<u>101 073</u> 98 168	<u>104 860</u> 98 168	<u>104 860</u> 98 168	<u>100 884</u> 98 168	<u>107 221</u> 98 168
225-203-0707	7		1	1770	<u>146 070</u> 141 921	<u>151 433</u> 141 921	<u>151 433</u> 141 921	<u>145 803</u> 141 921	<u>154 775</u> 141 921
225-203-0708	8		1	2880	<u>197 813</u> 191 536	<u>206 539</u> 191 536	<u>206 539</u> 191 536	<u>197 378</u> 191 536	<u>211 977</u> 191 536
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>17 163</u> 16 632	<u>17 890</u> 16 632	<u>17 890</u> 16 632	<u>17 127</u> 16 632	<u>18 344</u> 16 632
225-203-0903	20-5		1	175	<u>12 428</u> 12 042	<u>12 958</u> 12 042	<u>12 958</u> 12 042	<u>12 402</u> 12 042	<u>13 289</u> 12 042

					„	„	„	„	
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 625</u> 1 579	<u>1 686</u> 1 579	<u>1 686</u> 1 579	<u>1 622</u> 1 579	<u>1 724</u> 1 579
225-203-1002	10		1	40	<u>2 845</u> 2 756	<u>2 966</u> 2 756	<u>2 966</u> 2 756	<u>2 839</u> 2 756	<u>3 041</u> 2 756
225-203-1005	9		1	1000	<u>75 621</u> 73 359	<u>78 651</u> 73 359	<u>78 651</u> 73 359	<u>75 470</u> 73 359	<u>80 539</u> 73 359

					„				
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>111 996</u> 105 941	<u>121 946</u> 105 941	<u>119 650</u> 105 941	<u>114 320</u> 105 941	<u>115 899</u> 105 941
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>93 788</u> 87 397	<u>102 676</u> 87 397	<u>101 326</u> 87 397	<u>98 201</u> 87 397	<u>97 500</u> 87 397

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>132 363</u> 126 049	<u>142 348</u> 126 049	<u>140 044</u> 126 049	<u>134 694</u> 126 049	<u>136 279</u> 126 049
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>150 525</u> 144 013	<u>160 474</u> 144 013	<u>158 178</u> 144 013	<u>152 848</u> 144 013	<u>154 427</u> 144 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>71 027</u> 65 083	<u>79 915</u> 65 083	<u>78 565</u> 65 083	<u>75 440</u> 65 083	<u>74 739</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>85 644</u> 79 411	<u>94 535</u> 79 411	<u>93 185</u> 79 411	<u>90 059</u> 79 411	<u>89 357</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>139 677</u> 133 271	<u>149 674</u> 133 271	<u>147 367</u> 133 271	<u>142 012</u> 133 271	<u>143 598</u> 133 271
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>176 972</u> 170 147	<u>186 922</u> 170 147	<u>184 626</u> 170 147	<u>179 296</u> 170 147	<u>180 875</u> 170 147
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>112 650</u> 106 580	<u>122 616</u> 106 580	<u>120 316</u> 106 580	<u>114 977</u> 106 580	<u>116 559</u> 106 580

225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>122 572</u> 116 384	<u>132 537</u> 116 384	<u>130 238</u> 116 384	<u>124 899</u> 116 384	<u>126 481</u> 116 384
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 656</u> 140 177	<u>156 634</u> 140 177	<u>154 332</u> 140 177	<u>148 986</u> 140 177	<u>150 570</u> 140 177
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>150 683</u> 144 160	<u>160 653</u> 144 160	<u>158 352</u> 144 160	<u>153 011</u> 144 160	<u>154 594</u> 144 160
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>189 167</u> 182 188	<u>199 136</u> 182 188	<u>196 836</u> 182 188	<u>191 495</u> 182 188	<u>193 078</u> 182 188
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>171 729</u> 164 953	<u>181 707</u> 164 953	<u>179 405</u> 164 953	<u>174 059</u> 164 953	<u>175 643</u> 164 953
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>97 245</u> 91 290	<u>107 354</u> 91 290	<u>105 022</u> 91 290	<u>99 606</u> 91 290	<u>101 211</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012								

225-203-0701	1		1	130	<u>8 901</u> 8 550	<u>9 418</u> 8 550	<u>9 299</u> 8 550	<u>9 022</u> 8 550	<u>9 104</u> 8 550
225-203-0702	2		1	220	<u>15 714</u> 15 112	<u>16 589</u> 15 112	<u>16 387</u> 15 112	<u>15 918</u> 15 112	<u>16 057</u> 15 112
225-203-0703	3		1	350	<u>24 614</u> 23 661	<u>26 006</u> 23 661	<u>25 685</u> 23 661	<u>24 939</u> 23 661	<u>25 160</u> 23 661
225-203-0704	4		1	480	<u>30 173</u> 28 908	<u>32 083</u> 28 908	<u>31 642</u> 28 908	<u>30 619</u> 28 908	<u>30 922</u> 28 908
225-203-0705	5		1	600	<u>45 525</u> 43 851	<u>47 912</u> 43 851	<u>47 361</u> 43 851	<u>46 082</u> 43 851	<u>46 461</u> 43 851
225-203-0706	6		1	1250	<u>101 737</u> 98 168	<u>106 709</u> 98 168	<u>105 562</u> 98 168	<u>102 898</u> 98 168	<u>103 687</u> 98 168
225-203-0707	7		1	1770	<u>147 010</u> 141 921	<u>154 051</u> 141 921	<u>152 427</u> 141 921	<u>148 654</u> 141 921	<u>149 772</u> 141 921
225-203-0708	8		1	2880	<u>199 343</u> 191 536	<u>210 800</u> 191 536	<u>208 156</u> 191 536	<u>202 018</u> 191 536	<u>203 837</u> 191 536
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>17 291</u> 16 632	<u>18 246</u> 16 632	<u>18 025</u> 16 632	<u>17 514</u> 16 632	<u>17 665</u> 16 632
225-203-0903	20-5		1	175	<u>12 521</u> 12 042	<u>13 217</u> 12 042	<u>13 057</u> 12 042	<u>12 684</u> 12 042	<u>12 794</u> 12 042

225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 636</u> 1 579	<u>1 715</u> 1 579	<u>1 697</u> 1 579	<u>1 654</u> 1 579	<u>1 667</u> 1 579
225-203-1002	10		1	40	<u>2 866</u> 2 756	<u>3 025</u> 2 756	<u>2 988</u> 2 756	<u>2 903</u> 2 756	<u>2 928</u> 2 756
225-203-1005	9		1	1000	<u>76 152</u> 73 359	<u>80 130</u> 73 359	<u>79 212</u> 73 359	<u>77 081</u> 73 359	<u>77 712</u> 73 359

225-204.

225-204-0300	2387-2013								
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>47 738</u> 45 807	<u>51 115</u> 45 807	<u>51 115</u> 45 807	<u>47 587</u> 45 807	<u>52 657</u> 45 807

					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 179</u> 65 767	<u>71 943</u> 65 767	<u>71 943</u> 65 767	<u>68 002</u> 65 767	<u>73 958</u> 65 767
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>78 813</u> 76 343	<u>82 417</u> 76 343	<u>82 417</u> 76 343	<u>78 644</u> 76 343	<u>84 347</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 708</u> 76 239	<u>82 117</u> 76 239	<u>82 117</u> 76 239	<u>78 539</u> 76 239	<u>84 241</u> 76 239
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>67 828</u> 65 931	<u>70 251</u> 65 931	<u>70 251</u> 65 931	<u>67 707</u> 65 931	<u>71 762</u> 65 931
225-204-0602	2		1	675	<u>56 035</u> 54 449	<u>58 080</u> 54 449	<u>58 080</u> 54 449	<u>55 933</u> 54 449	<u>59 355</u> 54 449
225-204-0603	3		1	550	<u>47 256</u> 45 945	<u>48 922</u> 45 945	<u>48 922</u> 45 945	<u>47 173</u> 45 945	<u>49 961</u> 45 945
225-204-0604	4		1	475	<u>41 174</u> 40 037	<u>42 613</u> 40 037	<u>42 613</u> 40 037	<u>41 102</u> 40 037	<u>43 510</u> 40 037
225-204-0605	5		1	400	<u>32 450</u> 31 519	<u>33 662</u> 31 519	<u>33 662</u> 31 519	<u>32 389</u> 31 519	<u>34 417</u> 31 519
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>34 678</u> 33 721	<u>35 890</u> 33 721	<u>35 890</u> 33 721	<u>34 618</u> 33 721	<u>36 646</u> 33 721
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 343</u> 17 716	<u>19 252</u> 17 716	<u>19 252</u> 17 716	<u>18 298</u> 17 716	<u>19 819</u> 17 716

					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>15 901</u> 15 508	<u>16 356</u> 15 508	<u>16 356</u> 15 508	<u>15 879</u> 15 508	<u>16 639</u> 15 508
225-204-0802	33-1		1	160	<u>26 234</u> 25 704	<u>26 719</u> 25 704	<u>26 719</u> 25 704	<u>26 210</u> 25 704	<u>27 021</u> 25 704
225-204-0803	33-2		1	250	<u>31 001</u> 30 292	<u>31 758</u> 30 292	<u>31 758</u> 30 292	<u>30 963</u> 30 292	<u>32 230</u> 30 292
225-204-0804	33-3		1	250	<u>36 271</u> 35 500	<u>37 029</u> 35 500	<u>37 029</u> 35 500	<u>36 234</u> 35 500	<u>37 501</u> 35 500
225-204-0805	43-1		1	330	<u>47 045</u> 46 037	<u>48 045</u> 46 037	<u>48 045</u> 46 037	<u>46 995</u> 46 037	<u>48 668</u> 46 037
225-204-0806	43-2		1	330	<u>55 088</u> 53 984	<u>56 087</u> 53 984	<u>56 087</u> 53 984	<u>55 038</u> 53 984	<u>56 711</u> 53 984
225-204-0807	45		1	510	<u>90 273</u> 88 506	<u>91 818</u> 88 506	<u>91 818</u> 88 506	<u>90 196</u> 88 506	<u>92 781</u> 88 506
225-204-0808	-60		1	680	<u>120 222</u> 117 868	<u>122 282</u> 117 868	<u>122 282</u> 117 868	<u>120 119</u> 117 868	<u>123 566</u> 117 868
225-204-0900	13015-2012								

					„				
				,	„				
					„				
					„				
225-204-0901	1-1		1	500	<u>44 845</u> 43 630	<u>46 360</u> 43 630	<u>46 360</u> 43 630	<u>44 769</u> 43 630	<u>47 304</u> 43 630
225-204-0903	1-2		1	700	<u>57 409</u> 55 773	<u>59 530</u> 55 773	<u>59 530</u> 55 773	<u>57 304</u> 55 773	<u>60 852</u> 55 773
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>101 132</u> 97 714	<u>106 055</u> 97 714	<u>106 055</u> 97 714	<u>100 887</u> 97 714	<u>109 124</u> 97 714
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>136 852</u> 133 011	<u>141 775</u> 133 011	<u>141 775</u> 133 011	<u>136 607</u> 133 011	<u>144 844</u> 133 011
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>168 533</u> 162 713	<u>177 017</u> 162 713	<u>177 017</u> 162 713	<u>168 111</u> 162 713	<u>182 304</u> 162 713
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>257 329</u> 249 363	<u>268 236</u> 249 363	<u>268 236</u> 249 363	<u>256 786</u> 249 363	<u>275 035</u> 249 363
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>7 754</u> 7 512	<u>8 087</u> 7 512	<u>8 087</u> 7 512	<u>7 737</u> 7 512	<u>8 295</u> 7 512
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 548</u> 18 906	<u>20 457</u> 18 906	<u>20 457</u> 18 906	<u>19 502</u> 18 906	<u>21 023</u> 18 906
225-204-1100									
	13015-2012								
225-204-1104	2		1	41	<u>6 043</u> 5 915	<u>6 167</u> 5 915	<u>6 167</u> 5 915	<u>6 037</u> 5 915	<u>6 244</u> 5 915

					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-1200	13015-2012								
225-204-1201	-1		1	1600	<u>76 099</u> 73 013	<u>80 947</u> 73 013	<u>80 947</u> 73 013	<u>75 858</u> 73 013	<u>83 968</u> 73 013
225-204-1202	-2		1	2400	<u>124 438</u> 119 687	<u>131 710</u> 119 687	<u>131 710</u> 119 687	<u>124 076</u> 119 687	<u>136 242</u> 119 687
225-204-1203	-3		1	3400	<u>176 874</u> 170 136	<u>187 176</u> 170 136	<u>187 176</u> 170 136	<u>176 361</u> 170 136	<u>193 596</u> 170 136
225-204-1204	-4		1	900	<u>66 425</u> 64 409	<u>69 152</u> 64 409	<u>69 152</u> 64 409	<u>66 289</u> 64 409	<u>70 852</u> 64 409
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1303	12		1	2190	<u>154 765</u> 149 940	<u>161 400</u> 149 940	<u>161 400</u> 149 940	<u>154 434</u> 149 940	<u>165 536</u> 149 940
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>291 345</u> 284 901	<u>297 980</u> 284 901	<u>297 980</u> 284 901	<u>291 015</u> 284 901	<u>302 116</u> 284 901
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>448 247</u> 438 454	<u>458 185</u> 438 454	<u>458 185</u> 438 454	<u>447 752</u> 438 454	<u>464 379</u> 438 454
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>166 576</u> 161 597	<u>173 241</u> 161 597	<u>173 241</u> 161 597	<u>166 244</u> 161 597	<u>177 396</u> 161 597
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>302 537</u> 294 479	<u>312 460</u> 294 479	<u>312 460</u> 294 479	<u>302 043</u> 294 479	<u>318 645</u> 294 479
225-204-1313	32.9		1	725	<u>61 541</u> 59 821	<u>63 737</u> 59 821	<u>63 737</u> 59 821	<u>61 431</u> 59 821	<u>65 107</u> 59 821

					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>60 970</u> 59 257	<u>63 166</u> 59 257	<u>63 166</u> 59 257	<u>60 860</u> 59 257	<u>64 536</u> 59 257
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>52 116</u> 50 508	<u>54 312</u> 50 508	<u>54 312</u> 50 508	<u>52 006</u> 50 508	<u>55 681</u> 50 508
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>60 012</u> 58 891	<u>60 921</u> 58 891	<u>60 921</u> 58 891	<u>59 967</u> 58 891	<u>61 488</u> 58 891
225-204-1402	2.8		1	800	<u>101 520</u> 99 224	<u>103 944</u> 99 224	<u>103 944</u> 99 224	<u>101 399</u> 99 224	<u>105 455</u> 99 224
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>124 343</u> 121 230	<u>127 979</u> 121 230	<u>127 979</u> 121 230	<u>124 162</u> 121 230	<u>130 245</u> 121 230
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>179 261</u> 174 951	<u>184 108</u> 174 951	<u>184 108</u> 174 951	<u>179 019</u> 174 951	<u>187 130</u> 174 951
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>250 826</u> 244 713	<u>257 795</u> 244 713	<u>257 795</u> 244 713	<u>250 479</u> 244 713	<u>262 138</u> 244 713
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>79 847</u> 78 218	<u>81 362</u> 78 218	<u>81 362</u> 78 218	<u>79 772</u> 78 218	<u>82 306</u> 78 218
225-204-1505	6		1	760	<u>120 091</u> 117 629	<u>122 394</u> 117 629	<u>122 394</u> 117 629	<u>119 976</u> 117 629	<u>123 829</u> 117 629

					„				
					„				
					„				
					„				
225-204-1507	7		1	230	<u>27 091</u> 26 455	<u>27 787</u> 26 455	<u>27 787</u> 26 455	<u>27 056</u> 26 455	<u>28 222</u> 26 455
225-204-1508	7-1		1	230	<u>27 091</u> 26 455	<u>27 787</u> 26 455	<u>27 787</u> 26 455	<u>27 056</u> 26 455	<u>28 222</u> 26 455
225-204-1509	8		1	2600	<u>233 790</u> 227 469	<u>241 668</u> 227 469	<u>241 668</u> 227 469	<u>233 398</u> 227 469	<u>246 578</u> 227 469
225-204-1512	1		1	500	<u>58 399</u> 57 024	<u>59 914</u> 57 024	<u>59 914</u> 57 024	<u>58 324</u> 57 024	<u>60 858</u> 57 024
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>86 665</u> 84 954	<u>88 180</u> 84 954	<u>88 180</u> 84 954	<u>86 589</u> 84 954	<u>89 124</u> 84 954
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>135 087</u> 132 447	<u>137 389</u> 132 447	<u>137 389</u> 132 447	<u>134 972</u> 132 447	<u>138 824</u> 132 447
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>22 029</u> 21 495	<u>22 635</u> 21 495	<u>22 635</u> 21 495	<u>21 999</u> 21 495	<u>23 013</u> 21 495

225-204-0300	2387-2013								
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>48 270</u> 45 807	<u>52 245</u> 45 807	<u>52 270</u> 45 807	<u>49 199</u> 45 807	<u>49 830</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 803</u> 65 767	<u>73 476</u> 65 767	<u>72 951</u> 65 767	<u>69 895</u> 65 767	<u>70 637</u> 65 767
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>79 411</u> 76 343	<u>83 885</u> 76 343	<u>83 383</u> 76 343	<u>80 456</u> 76 343	<u>81 167</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>79 306</u> 76 239	<u>83 781</u> 76 239	<u>82 749</u> 76 239	<u>80 351</u> 76 239	<u>81 061</u> 76 239
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>68 253</u> 65 931	<u>71 435</u> 65 931	<u>70 701</u> 65 931	<u>68 996</u> 65 931	<u>69 501</u> 65 931
225-204-0602	2		1	675	<u>56 394</u> 54 449	<u>59 079</u> 54 449	<u>58 459</u> 54 449	<u>57 021</u> 54 449	<u>57 447</u> 54 449
225-204-0603	3		1	550	<u>47 548</u> 45 945	<u>49 736</u> 45 945	<u>49 231</u> 45 945	<u>48 059</u> 45 945	<u>48 406</u> 45 945
225-204-0604	4		1	475	<u>41 426</u> 40 037	<u>43 316</u> 40 037	<u>42 880</u> 40 037	<u>41 867</u> 40 037	<u>42 167</u> 40 037

225-204-0605	5		1	400	<u>32 662</u> 31 519	<u>34 253</u> 31 519	<u>33 886</u> 31 519	<u>33 034</u> 31 519	<u>33 286</u> 31 519
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>34 891</u> 33 721	<u>36 482</u> 33 721	<u>36 115</u> 33 721	<u>35 262</u> 33 721	<u>35 515</u> 33 721
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 502</u> 17 716	<u>19 696</u> 17 716	<u>19 421</u> 17 716	<u>18 781</u> 17 716	<u>18 971</u> 17 716
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>15 981</u> 15 508	<u>16 578</u> 15 508	<u>16 440</u> 15 508	<u>16 120</u> 15 508	<u>16 215</u> 15 508
225-204-0802	33-1		1	160	<u>26 319</u> 25 704	<u>26 955</u> 25 704	<u>26 809</u> 25 704	<u>26 468</u> 25 704	<u>26 569</u> 25 704
225-204-0803	33-2		1	250	<u>31 134</u> 30 292	<u>32 128</u> 30 292	<u>31 899</u> 30 292	<u>31 366</u> 30 292	<u>31 524</u> 30 292
225-204-0804	33-3		1	250	<u>36 404</u> 35 500	<u>37 399</u> 35 500	<u>37 169</u> 35 500	<u>36 636</u> 35 500	<u>36 794</u> 35 500
225-204-0805	43-1		1	330	<u>47 220</u> 46 037	<u>48 533</u> 46 037	<u>48 230</u> 46 037	<u>47 527</u> 46 037	<u>47 735</u> 46 037
225-204-0806	43-2		1	330	<u>55 263</u> 53 984	<u>56 576</u> 53 984	<u>56 273</u> 53 984	<u>55 570</u> 53 984	<u>55 778</u> 53 984
225-204-0807	45		1	510	<u>90 544</u> 88 506	<u>92 573</u> 88 506	<u>92 105</u> 88 506	<u>91 018</u> 88 506	<u>91 340</u> 88 506

225-204-0808	-60		1	680	<u>120 583</u> 117 868	<u>123 288</u> 117 868	<u>122 664</u> 117 868	<u>121 215</u> 117 868	<u>121 644</u> 117 868
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>45 110</u> 43 630	<u>47 099</u> 43 630	<u>46 640</u> 43 630	<u>45 575</u> 43 630	<u>45 891</u> 43 630
225-204-0903	1-2		1	700	<u>57 781</u> 55 773	<u>60 566</u> 55 773	<u>59 924</u> 55 773	<u>58 432</u> 55 773	<u>58 874</u> 55 773
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>101 995</u> 97 714	<u>108 460</u> 97 714	<u>106 968</u> 97 714	<u>103 505</u> 97 714	<u>104 531</u> 97 714
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>137 715</u> 133 011	<u>144 179</u> 133 011	<u>142 688</u> 133 011	<u>139 225</u> 133 011	<u>140 251</u> 133 011
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>170 021</u> 162 713	<u>181 159</u> 162 713	<u>178 589</u> 162 713	<u>172 622</u> 162 713	<u>174 390</u> 162 713
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>259 241</u> 249 363	<u>273 563</u> 249 363	<u>270 258</u> 249 363	<u>262 586</u> 249 363	<u>264 859</u> 249 363
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>7 812</u> 7 512	<u>8 250</u> 7 512	<u>8 149</u> 7 512	<u>7 914</u> 7 512	<u>7 984</u> 7 512
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 707</u> 18 906	<u>20 900</u> 18 906	<u>20 625</u> 18 906	<u>19 986</u> 18 906	<u>20 175</u> 18 906

225-204-1100	13015-2012								
225-204-1104	2		1	41	<u>6 065</u> 5 915	<u>6 228</u> 5 915	<u>6 190</u> 5 915	<u>6 103</u> 5 915	<u>6 129</u> 5 915
225-204-1200	13015-2012								
225-204-1201	-1		1	1600	<u>76 949</u> 73 013	<u>83 314</u> 73 013	<u>81 845</u> 73 013	<u>78 435</u> 73 013	<u>79 446</u> 73 013
225-204-1202	-2		1	2400	<u>125 713</u> 119 687	<u>135 261</u> 119 687	<u>133 058</u> 119 687	<u>127 943</u> 119 687	<u>129 458</u> 119 687
225-204-1203	-3		1	3400	<u>178 680</u> 170 136	<u>192 206</u> 170 136	<u>189 085</u> 170 136	<u>181 839</u> 170 136	<u>183 986</u> 170 136
225-204-1204	-4		1	900	<u>66 903</u> 64 409	<u>70 484</u> 64 409	<u>69 658</u> 64 409	<u>67 739</u> 64 409	<u>68 308</u> 64 409
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1303	12		1	2190	<u>155 928</u> 149 940	<u>164 640</u> 149 940	<u>162 630</u> 149 940	<u>157 963</u> 149 940	<u>159 346</u> 149 940
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>292 508</u> 284 901	<u>301 221</u> 284 901	<u>299 211</u> 284 901	<u>294 543</u> 284 901	<u>295 926</u> 284 901
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>449 990</u> 438 454	<u>463 038</u> 438 454	<u>460 027</u> 438 454	<u>453 037</u> 438 454	<u>455 108</u> 438 454

225-204-1309	35-10		1	2200	<u>167 744</u> 161 597	<u>176 496</u> 161 597	<u>174 477</u> 161 597	<u>169 788</u> 161 597	<u>171 177</u> 161 597
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>304 277</u> 294 479	<u>317 306</u> 294 479	<u>314 300</u> 294 479	<u>307 320</u> 294 479	<u>309 388</u> 294 479
225-204-1313	32.9		1	725	<u>61 926</u> 59 821	<u>64 810</u> 59 821	<u>64 145</u> 59 821	<u>62 600</u> 59 821	<u>63 057</u> 59 821
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>61 355</u> 59 257	<u>64 239</u> 59 257	<u>63 574</u> 59 257	<u>62 028</u> 59 257	<u>62 486</u> 59 257
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>52 501</u> 50 508	<u>55 385</u> 50 508	<u>54 720</u> 50 508	<u>53 174</u> 50 508	<u>53 632</u> 50 508
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>60 172</u> 58 891	<u>61 365</u> 58 891	<u>61 090</u> 58 891	<u>60 450</u> 58 891	<u>60 640</u> 58 891
225-204-1402	2.8		1	800	<u>101 945</u> 99 224	<u>105 127</u> 99 224	<u>104 393</u> 99 224	<u>102 688</u> 99 224	<u>103 193</u> 99 224
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>124 980</u> 121 230	<u>129 754</u> 121 230	<u>128 653</u> 121 230	<u>126 095</u> 121 230	<u>126 853</u> 121 230
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>180 111</u> 174 951	<u>186 476</u> 174 951	<u>185 007</u> 174 951	<u>181 597</u> 174 951	<u>182 607</u> 174 951
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>252 048</u> 244 713	<u>261 198</u> 244 713	<u>259 087</u> 244 713	<u>254 185</u> 244 713	<u>255 637</u> 244 713

225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>80 113</u> 78 218	<u>82 102</u> 78 218	<u>81 643</u> 78 218	<u>80 577</u> 78 218	<u>80 893</u> 78 218
225-204-1505	6		1	760	<u>120 495</u> 117 629	<u>123 518</u> 117 629	<u>122 820</u> 117 629	<u>121 201</u> 117 629	<u>121 681</u> 117 629
225-204-1507	7		1	230	<u>27 213</u> 26 455	<u>28 128</u> 26 455	<u>27 917</u> 26 455	<u>27 426</u> 26 455	<u>27 572</u> 26 455
225-204-1508	7-1		1	230	<u>27 213</u> 26 455	<u>28 128</u> 26 455	<u>27 917</u> 26 455	<u>27 426</u> 26 455	<u>27 572</u> 26 455
225-204-1509	8		1	2600	<u>235 171</u> 227 469	<u>245 515</u> 227 469	<u>243 128</u> 227 469	<u>237 587</u> 227 469	<u>239 229</u> 227 469
225-204-1512	1		1	500	<u>58 665</u> 57 024	<u>60 654</u> 57 024	<u>60 195</u> 57 024	<u>59 129</u> 57 024	<u>59 445</u> 57 024
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>86 930</u> 84 954	<u>88 919</u> 84 954	<u>88 460</u> 84 954	<u>87 395</u> 84 954	<u>87 711</u> 84 954
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>135 490</u> 132 447	<u>138 514</u> 132 447	<u>137 816</u> 132 447	<u>136 196</u> 132 447	<u>136 676</u> 132 447
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>22 135</u> 21 495	<u>22 931</u> 21 495	<u>22 747</u> 21 495	<u>22 321</u> 21 495	<u>22 447</u> 21 495

225-205.

					„	„	„	„	„
225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 031</u> 1 005	<u>1 062</u> 1 005	<u>1 062</u> 1 005	<u>1 030</u> 1 005	<u>1 080</u> 1 005
225-205-0102	2		1	13	<u>1 139</u> 1 108	<u>1 179</u> 1 108	<u>1 179</u> 1 108	<u>1 137</u> 1 108	<u>1 203</u> 1 108
225-205-0103	3		1	40	<u>2 987</u> 2 897	<u>3 109</u> 2 897	<u>3 109</u> 2 897	<u>2 981</u> 2 897	<u>3 184</u> 2 897
225-205-0104	4		1	90	<u>8 300</u> 8 079	<u>8 573</u> 8 079	<u>8 573</u> 8 079	<u>8 286</u> 8 079	<u>8 742</u> 8 079
225-205-0105	5		1	130	<u>12 715</u> 12 387	<u>13 109</u> 12 387	<u>13 109</u> 12 387	<u>12 695</u> 12 387	<u>13 354</u> 12 387
225-205-0106	6		1	180	<u>21 133</u> 20 637	<u>21 678</u> 20 637	<u>21 678</u> 20 637	<u>21 106</u> 20 637	<u>22 018</u> 20 637
225-205-0107	7		1	230	<u>34 231</u> 33 512	<u>34 928</u> 33 512	<u>34 928</u> 33 512	<u>34 197</u> 33 512	<u>35 363</u> 33 512
225-205-0108	8		1	650	<u>38 130</u> 36 791	<u>40 100</u> 36 791	<u>40 100</u> 36 791	<u>38 032</u> 36 791	<u>41 327</u> 36 791
225-205-0109	9		1	1130	<u>59 332</u> 57 086	<u>62 756</u> 57 086	<u>62 756</u> 57 086	<u>59 161</u> 57 086	<u>64 889</u> 57 086

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 037</u> 1 005	<u>1 076</u> 1 005	<u>1 067</u> 1 005	<u>1 046</u> 1 005	<u>1 052</u> 1 005
225-205-0102	2		1	13	<u>1 146</u> 1 108	<u>1 198</u> 1 108	<u>1 186</u> 1 108	<u>1 158</u> 1 108	<u>1 166</u> 1 108
225-205-0103	3		1	40	<u>3 009</u> 2 897	<u>3 168</u> 2 897	<u>3 131</u> 2 897	<u>3 046</u> 2 897	<u>3 071</u> 2 897
225-205-0104	4		1	90	<u>8 348</u> 8 079	<u>8 706</u> 8 079	<u>8 623</u> 8 079	<u>8 431</u> 8 079	<u>8 488</u> 8 079
225-205-0105	5		1	130	<u>12 784</u> 12 387	<u>13 301</u> 12 387	<u>13 182</u> 12 387	<u>12 905</u> 12 387	<u>12 987</u> 12 387
225-205-0106	6		1	180	<u>21 229</u> 20 637	<u>21 945</u> 20 637	<u>21 779</u> 20 637	<u>21 396</u> 20 637	<u>21 509</u> 20 637
225-205-0107	7		1	230	<u>34 354</u> 33 512	<u>35 269</u> 33 512	<u>35 058</u> 33 512	<u>34 567</u> 33 512	<u>34 713</u> 33 512
225-205-0108	8		1	650	<u>38 476</u> 36 791	<u>41 062</u> 36 791	<u>40 465</u> 36 791	<u>39 080</u> 36 791	<u>39 490</u> 36 791
225-205-0109	9		1	1130	<u>59 932</u> 57 086	<u>64 427</u> 57 086	<u>63 390</u> 57 086	<u>60 982</u> 57 086	<u>61 695</u> 57 086

225-207.

					„	„	„	„	„
225-207-0100	13015-2012	3							
225-207-0101	15, 937-92 0,1 3	3	1	2542	<u>121 916</u> 117 000	<u>129 618</u> 117 000	<u>129 618</u> 117 000	<u>121 532</u> 117 000	<u>134 418</u> 117 000
225-207-0102	15, 937-92 0,1 3	3	1	2464	<u>82 112</u> 77 775	<u>89 578</u> 77 775	<u>89 578</u> 77 775	<u>81 741</u> 77 775	<u>94 231</u> 77 775

					„	„	„	„	„
225-207-0100	13015-2012	3							
225-207-0101	15, 937-92 0,1 3	3	1	2542	<u>123 266</u> 117 000	<u>133 379</u> 117 000	<u>131 045</u> 117 000	<u>125 628</u> 117 000	<u>127 233</u> 117 000

225-207-0102	0,1 3 15 937-92	3	1	2464	<u>83 421</u> 77 775	<u>93 224</u> 77 775	<u>90 962</u> 77 775	<u>85 711</u> 77 775	<u>87 267</u> 77 775

226.

226-1.

226-102.

226-102-0400	13015-2012								
226-102-0402	1-6		1	4250				<u>125 954</u> 122 494	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>269 810</u> 262 111				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>337 465</u> 327 726				

					„				
					„				
					„				
					„				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>117 768</u> 112 963	<u>125 334</u> 112 963	<u>125 334</u> 112 963	<u>117 392</u> 112 963	<u>130 049</u> 112 963
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>120 727</u> 115 905	<u>128 253</u> 115 905	<u>128 253</u> 115 905	<u>120 352</u> 115 905	<u>132 944</u> 115 905
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 429</u> 2 332	<u>2 581</u> 2 332	<u>2 581</u> 2 332	<u>2 422</u> 2 332	<u>2 675</u> 2 332
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 178</u> 8 782	<u>9 814</u> 8 782	<u>9 814</u> 8 782	<u>9 146</u> 8 782	<u>10 210</u> 8 782

226-102-0400	13015-2012								
226-102-0402	1-6		1	4250	$\frac{127\ 637}{122\ 494}$		$\frac{129\ 620}{122\ 494}$	$\frac{128\ 420}{122\ 494}$	$\frac{128\ 151}{122\ 494}$
226-102-0412	600.98.30		1	4000					
226-102-0414	600.124.30		1	5100					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	$\frac{119\ 095}{112\ 963}$	$\frac{129\ 028}{112\ 963}$	$\frac{126\ 736}{112\ 963}$	$\frac{121\ 414}{112\ 963}$	$\frac{122\ 991}{112\ 963}$
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	$\frac{122\ 047}{115\ 905}$	$\frac{131\ 928}{115\ 905}$	$\frac{129\ 648}{115\ 905}$	$\frac{124\ 354}{115\ 905}$	$\frac{125\ 923}{115\ 905}$
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	$\frac{2\ 456}{2\ 332}$	$\frac{2\ 655}{2\ 332}$	$\frac{2\ 609}{2\ 332}$	$\frac{2\ 502}{2\ 332}$	$\frac{2\ 534}{2\ 332}$
226-102-0704	-9		1	210	$\frac{9\ 289}{8\ 782}$	$\frac{10\ 125}{8\ 782}$	$\frac{9\ 932}{8\ 782}$	$\frac{9\ 484}{8\ 782}$	$\frac{9\ 617}{8\ 782}$

226-103. ,

					„	„	„	„	„
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 082</u> 13 396	<u>15 233</u> 13 396	<u>15 233</u> 13 396	<u>14 025</u> 13 396	<u>15 951</u> 13 396
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 970</u> 13 327	<u>15 031</u> 13 327	<u>15 031</u> 13 327	<u>13 917</u> 13 327	<u>15 692</u> 13 327
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 439</u> 9 000	<u>10 166</u> 9 000	<u>10 166</u> 9 000	<u>9 403</u> 9 000	<u>10 619</u> 9 000
226-103-1405	-1-18-50		1	220	<u>8 226</u> 7 829	<u>8 893</u> 7 829	<u>8 893</u> 7 829	<u>8 193</u> 7 829	<u>9 308</u> 7 829
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>5 228</u> 5 043	<u>5 501</u> 5 043	<u>5 501</u> 5 043	<u>5 215</u> 5 043	<u>5 671</u> 5 043
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>3 511</u> 3 360	<u>3 753</u> 3 360	<u>3 753</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 905</u> 3 360
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 853</u> 2 738	<u>3 035</u> 2 738	<u>3 035</u> 2 738	<u>2 844</u> 2 738	<u>3 148</u> 2 738
226-103-1409	-2-18-25		1	50	<u>2 172</u> 2 078	<u>2 323</u> 2 078	<u>2 323</u> 2 078	<u>2 164</u> 2 078	<u>2 418</u> 2 078
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 193</u> 7 837	<u>8 769</u> 7 837	<u>8 769</u> 7 837	<u>8 164</u> 7 837	<u>9 128</u> 7 837
226-103-1800	13015-2012								

					„				
					„				
					„				
					„				
226-103-1801	-1		1	720	<u>22 530</u> 21 280	<u>24 712</u> 21 280	<u>24 712</u> 21 280	<u>22 422</u> 21 280	<u>26 072</u> 21 280
226-103-1802	-2		1	960	<u>28 368</u> 26 721	<u>31 277</u> 26 721	<u>31 277</u> 26 721	<u>28 223</u> 26 721	<u>33 090</u> 26 721
226-103-1803	-3		1	1130	<u>40 397</u> 38 376	<u>43 821</u> 38 376	<u>43 821</u> 38 376	<u>40 227</u> 38 376	<u>45 955</u> 38 376
226-103-1900	13015-2012								
226-103-1904	40 30- , 3100 40 160		1	50	<u>4 135</u> 4 018	<u>4 304</u> 4 018	<u>4 304</u> 4 018	<u>4 128</u> 4 018	<u>4 381</u> 4 018
226-103-1905	40 5800 180 240 58- ,		1	538	<u>35 982</u> 34 821	<u>37 799</u> 34 821	<u>37 799</u> 34 821	<u>35 901</u> 34 821	<u>38 629</u> 34 821
226-103-1906	40 7400 180 240 74- ,		1	690	<u>44 325</u> 42 857	<u>46 655</u> 42 857	<u>46 655</u> 42 857	<u>44 221</u> 42 857	<u>47 718</u> 42 857

226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 284</u> 13 396	<u>15 796</u> 13 396	<u>15 447</u> 13 396	<u>14 637</u> 13 396	<u>14 877</u> 13 396
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 156</u> 13 327	<u>15 549</u> 13 327	<u>15 227</u> 13 327	<u>14 481</u> 13 327	<u>14 702</u> 13 327
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 567</u> 9 000	<u>10 521</u> 9 000	<u>10 301</u> 9 000	<u>9 790</u> 9 000	<u>9 941</u> 9 000
226-103-1405	-1-18-50		1	220	<u>8 343</u> 7 829	<u>9 219</u> 7 829	<u>9 017</u> 7 829	<u>8 548</u> 7 829	<u>8 687</u> 7 829
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>5 276</u> 5 043	<u>5 634</u> 5 043	<u>5 551</u> 5 043	<u>5 360</u> 5 043	<u>5 416</u> 5 043
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>3 554</u> 3 360	<u>3 872</u> 3 360	<u>3 798</u> 3 360	<u>3 628</u> 3 360	<u>3 678</u> 3 360
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 885</u> 2 738	<u>3 124</u> 2 738	<u>3 069</u> 2 738	<u>2 941</u> 2 738	<u>2 979</u> 2 738
226-103-1409	-2-18-25		1	50	<u>2 198</u> 2 078	<u>2 397</u> 2 078	<u>2 351</u> 2 078	<u>2 245</u> 2 078	<u>2 276</u> 2 078
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 294</u> 7 837	<u>9 050</u> 7 837	<u>8 876</u> 7 837	<u>8 471</u> 7 837	<u>8 591</u> 7 837
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>22 913</u> 21 280	<u>25 777</u> 21 280	<u>25 116</u> 21 280	<u>23 582</u> 21 280	<u>24 036</u> 21 280

226-103-1802	-2		1	960	<u>28 878</u> 26 721	<u>32 697</u> 26 721	<u>31 816</u> 26 721	<u>29 770</u> 26 721	<u>30 376</u> 26 721
226-103-1803	-3		1	1130	<u>40 998</u> 38 376	<u>45 493</u> 38 376	<u>44 456</u> 38 376	<u>42 048</u> 38 376	<u>42 761</u> 38 376
226-103-1900	13015-2012								
226-103-1904	40 30- , 3100 40 160		1	50	<u>4 162</u> 4 018	<u>4 360</u> 4 018	<u>4 362</u> 4 018	<u>4 208</u> 4 018	<u>4 240</u> 4 018
226-103-1905	40 5800 180 240 58- ,		1	538	<u>36 268</u> 34 821	<u>38 407</u> 34 821	<u>38 421</u> 34 821	<u>36 768</u> 34 821	<u>37 108</u> 34 821
226-103-1906	40 7400 180 240 74- ,		1	690	<u>44 691</u> 42 857	<u>47 434</u> 42 857	<u>47 451</u> 42 857	<u>45 332</u> 42 857	<u>45 768</u> 42 857

226-105.

					„	„	„	„	„
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>4 911</u> 4 771	<u>5 092</u> 4 771	<u>5 092</u> 4 771	<u>4 902</u> 4 771	<u>5 206</u> 4 771
226-105-0102	7		1	320		<u>25 283</u> 24 631		<u>9 844</u> 8 660	

					„	„	„	„	„
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>4 943</u> 4 771	<u>5 181</u> 4 771	<u>5 126</u> 4 771	<u>4 998</u> 4 771	<u>5 036</u> 4 771
226-105-0102	7		1	320	<u>11 527</u> 8 660		<u>13 509</u> 8 660	<u>12 310</u> 8 660	<u>12 041</u> 8 660

25.
251. , ,
251-3. ,
251-302. ,

					” ” ” .	.	.		
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000				
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000				
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0404	III , 1- i (40)		1	270	<u>20 342</u> 19 732	<u>21 254</u> 19 732	<u>21 254</u> 19 732	<u>20 301</u> 19 732	<u>21 670</u> 19 732

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0404	III , 1- i (40)		1	270	<u>20 485</u> 19 732	<u>21 559</u> 19 732	<u>21 565</u> 19 732	<u>20 736</u> 19 732	<u>20 907</u> 19 732

255. , ,
 255-1.
 255-101.

					„ „ „ .				
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 594</u> 2 419	<u>2 995</u> 2 419	<u>2 995</u> 2 419	<u>2 582</u> 2 419	<u>2 993</u> 2 419
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 914</u> 3 650				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 372</u> 10 990				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 523</u> 1 450	<u>1 592</u> 1 333	<u>1 592</u> 1 333	<u>1 411</u> 1 333	<u>1 591</u> 1 333
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 615</u> 1 519				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 960</u> 1 860				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 089</u> 13 650				

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,637}{2\,419}$	$\frac{2\,933}{2\,419}$	$\frac{2\,885}{2\,419}$	$\frac{2\,712}{2\,419}$	$\frac{2\,764}{2\,419}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,435}{1\,333}$	$\frac{1\,565}{1\,333}$	$\frac{1\,544}{1\,333}$	$\frac{1\,468}{1\,333}$	$\frac{1\,491}{1\,333}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-102.

					”				
				,	” ” .	.	.		
255-102-0200	, 60 - ’ ’ 100 ’ - i 17608-2017	2							
255-102-0201	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>6 343</u> 6 003				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>8 580</u> 8 184				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	<u>10 384</u> 9 940				
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>11 176</u> 10 713				
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>8 979</u> 8 511				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>9 547</u> 9 065				
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>11 422</u> 10 892				
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>12 629</u> 12 068				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>8 356</u> 7 970				
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 972</u> 8 570				
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>9 253</u> 8 778				

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>12 051</u> 11 570				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>8 454</u> 7 931				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>9 086</u> 8 547				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>10 949</u> 10 362				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>11 682</u> 11 076				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>9 321</u> 8 844				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>9 898</u> 9 407				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>11 832</u> 11 291				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>13 026</u> 12 454				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 920</u> 8 470				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 537</u> 9 070				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>9 552</u> 9 001				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 615</u> 12 070				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 528</u> 7 097				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>7 922</u> 7 481				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 399</u> 9 960				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>11 835</u> 11 360				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 169</u> 7 653				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>8 677</u> 8 149				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>9 781</u> 9 225				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 127</u> 12 570				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 627</u> 8 100				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>9 135</u> 8 595				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>10 240</u> 9 671				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 031</u> 11 417				
255-102-0400	, 60 = ' ' ' ' - i , 17608-2017	2							

					„ „ „ .				
255-102-0401	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 280</u> 7 940				
255-102-0402	60 - () 17608-2017	2	1	130	<u>8 895</u> 8 540				
255-102-0403	60 - () 17608-2017	2	1	130	<u>9 922</u> 9 540				
255-102-0404	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 359</u> 10 940				
255-102-0405	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 757</u> 8 360				
255-102-0406	80 - () 17608-2018	2	1	175	<u>9 373</u> 8 960				

					„ „ „ .				
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>10 399</u> 9 960				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 835</u> 11 360				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 434</u> 8 970				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>10 049</u> 9 570				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>11 691</u> 11 170				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 127</u> 12 570				

					„ „ „ .				
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 793</u> 8 440				
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>9 409</u> 9 040				
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>10 435</u> 10 040				
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 872</u> 11 440				
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>9 270</u> 8 860				
255-102-0418	80 - () 17608-2024	2	1	175	<u>9 885</u> 9 460				

					„ „ „ .				
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>10 912</u> 10 460				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>12 349</u> 11 860				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 946</u> 9 470				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>10 562</u> 10 070				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>12 204</u> 11 670				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 641</u> 13 070				

					„ „ „ .				
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>9 783</u> 9 360				
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175	<u>10 399</u> 9 960				
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175	<u>11 425</u> 10 960				
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>12 861</u> 12 360				
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 460</u> 9 970				
255-102-0430	100 - () 17608-2030	2	1	225	<u>11 076</u> 10 570				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>12 718</u> 12 170				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>14 154</u> 13 570				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>11 486</u> 10 970				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>12 102</u> 11 570				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>13 744</u> 13 170				
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>15 180</u> 14 570				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 149</u> 2 938	<u>3 630</u> 2 938	<u>3 630</u> 2 938	<u>3 134</u> 2 938	<u>3 628</u> 2 938
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 451</u> 3 232	<u>3 933</u> 3 232	<u>3 933</u> 3 232	<u>3 437</u> 3 232	<u>3 930</u> 3 232
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 696</u> 3 438	<u>4 297</u> 3 438	<u>4 297</u> 3 438	<u>3 677</u> 3 438	<u>4 294</u> 3 438
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>4 429</u> 4 152	<u>5 030</u> 4 152	<u>5 030</u> 4 152	<u>4 410</u> 4 152	<u>5 027</u> 4 152
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 581</u> 3 293	<u>4 303</u> 3 293	<u>4 303</u> 3 293	<u>3 559</u> 3 293	<u>4 299</u> 3 293
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 882</u> 3 586	<u>4 604</u> 3 586	<u>4 604</u> 3 586	<u>3 860</u> 3 586	<u>4 600</u> 3 586
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 544</u> 2 305			<u>2 644</u> 2 305	
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>2 959</u> 2 712			<u>3 059</u> 2 712	
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>3 931</u> 3 568	<u>4 893</u> 3 568	<u>4 893</u> 3 568	<u>3 902</u> 3 568	<u>4 888</u> 3 568
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>4 239</u> 3 869	<u>5 202</u> 3 869	<u>5 202</u> 3 869	<u>4 210</u> 3 869	<u>5 197</u> 3 869

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 031</u> 19 390				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>20 456</u> 19 760				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 338</u> 19 690				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>20 764</u> 20 060				
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>21 071</u> 20 360				
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>22 343</u> 21 550				
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>22 856</u> 22 050				
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	<u>23 263</u> 22 390				
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>20 400</u> 19 750				

255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>20 825</u> 20 120				
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>20 707</u> 20 050				
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>21 132</u> 20 420				
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>21 440</u> 20 720				
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>22 712</u> 21 910				
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>23 226</u> 22 410				
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282	<u>23 633</u> 22 750				
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>20 492</u> 19 840				
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>20 917</u> 20 210				
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>20 800</u> 20 140				
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>21 225</u> 20 510				

255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>21 533</u> 20 810				
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>22 805</u> 22 000				
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>23 318</u> 22 500				
255-102-0824	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>23 725</u> 22 840				
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>21 179</u> 20 510				
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>21 604</u> 20 880				
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>21 487</u> 20 810				
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>21 912</u> 21 180				
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>22 221</u> 21 480				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>23 492</u> 22 670				
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>24 006</u> 23 170				
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>24 412</u> 23 510				
255-102-0900	17608-2017	2							
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130	<u>24 700</u> 23 940				
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 125</u> 24 310				
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130	<u>25 007</u> 24 240				
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 433</u> 24 610				
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 740</u> 24 910				

					„				
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225	<u>27 013</u> 26 100				
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225	<u>28 552</u> 27 600				
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282	<u>27 933</u> 26 940				
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>25 161</u> 24 390				
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>25 587</u> 24 760				
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>25 469</u> 24 690				
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>25 894</u> 25 060				
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>26 202</u> 25 360				
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>27 474</u> 26 550				
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>27 987</u> 27 050				
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282	<u>28 394</u> 27 390				

					„				
					„				
					„				
					„				
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130	<u>25 439</u> 24 660				
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175	<u>25 864</u> 25 030				
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130	<u>25 746</u> 24 960				
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175	<u>26 172</u> 25 330				
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175	<u>26 479</u> 25 630				
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225	<u>27 751</u> 26 820				
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225	<u>28 264</u> 27 320				
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282	<u>28 671</u> 27 660				
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>25 890</u> 25 100				
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 315</u> 25 470				
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>26 198</u> 25 400				

255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 623</u> 25 770				
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 931</u> 26 070				
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>28 203</u> 27 260				
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>28 716</u> 27 760				
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282	<u>29 122</u> 28 100				

255-102-0200	60 - 100 i 17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175					

				,					
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225					

					,				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					

				,					
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	60 = ' ' 100 ' ' - i , 17608-2017	2							
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0404	, 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	, 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	, 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130					

				,					
255-102-0416	, 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	, 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	, 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0428	, 17608-2017	80	2	1	175				
255-102-0429	, 17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0430	100 , - () 17608-2030		2	1	225				
255-102-0431	100 , - () 17608-2031		2	1	225				
255-102-0432	, 17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0433	, 17608-2017	100	2	1	225				

255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 201</u> 2 938	<u>3 556</u> 2 938	<u>3 499</u> 2 938	<u>3 291</u> 2 938	<u>3 353</u> 2 938
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 503</u> 3 232	<u>3 859</u> 3 232	<u>3 801</u> 3 232	<u>3 593</u> 3 232	<u>3 655</u> 3 232
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 760</u> 3 438	<u>4 205</u> 3 438	<u>4 133</u> 3 438	<u>3 873</u> 3 438	<u>3 950</u> 3 438
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>4 493</u> 4 152	<u>4 938</u> 4 152	<u>4 866</u> 4 152	<u>4 606</u> 4 152	<u>4 683</u> 4 152

255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 659</u> 3 293	<u>4 192</u> 3 293	<u>4 106</u> 3 293	<u>3 794</u> 3 293	<u>3 887</u> 3 293
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 960</u> 3 586	<u>4 493</u> 3 586	<u>4 406</u> 3 586	<u>4 095</u> 3 586	<u>4 187</u> 3 586
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 644</u> 2 305			<u>2 754</u> 2 305	
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>3 059</u> 2 712			<u>3 169</u> 2 712	
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 034</u> 3 568	<u>4 746</u> 3 568	<u>4 630</u> 3 568	<u>4 215</u> 3 568	<u>4 338</u> 3 568
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>4 343</u> 3 869	<u>5 054</u> 3 869	<u>4 939</u> 3 869	<u>4 524</u> 3 869	<u>4 647</u> 3 869
255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130					

255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282					
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					

255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0824	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					

				,					
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282					
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					

255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225					

255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282					
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282					

255-103.

				,	” ” ” .
255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 773</u> 10 520
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 967</u> 7 810
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 683</u> 11 420
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 878</u> 8 710

255-104.

					，，，，，
255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ，		1	45	<u>6 471</u> 6 350
255-104-0102	200 120 800 ， ()		1	45	<u>7 483</u> 7 350
255-104-0103	200 120 800 ， ()		1	45	<u>9 507</u> 9 350
255-104-0104	200 120 600 ，		1	34	<u>6 106</u> 6 000
255-104-0105	200 120 600 ， ()		1	34	<u>7 118</u> 7 000
255-104-0106	200 120 600 ， ()		1	34	<u>9 142</u> 9 000

255-105.

				,	” ” ” .
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	, FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{35\,663}{35\,218}$
255-105-0102	80 NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{25\,624}{25\,298}$

255-2.
255-201.

					” ” ” .				
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>9 983</u> 9 565	<u>9 872</u> 9 487	<u>10 121</u> 9 643	<u>10 128</u> 9 643	<u>10 187</u> 9 643
255-201-0104	4		1	50	<u>7 269</u> 7 015	<u>7 256</u> 7 015	<u>7 248</u> 7 051	<u>7 285</u> 7 051	
255-201-0105	5		1	40	<u>7 255</u> 7 015	<u>7 245</u> 7 015	<u>6 960</u> 6 780	<u>6 990</u> 6 780	

8.04-08-2025

304

255-202.

					„			
					„			
255-202-0100	32018-2012	2						
255-202-0101	40	2	1	110	<u>16 724</u> 16 272	<u>16 720</u> 16 272	<u>16 802</u> 16 272	
255-202-0102	50	2	1	135	<u>18 972</u> 18 304	<u>19 037</u> 18 304	<u>19 045</u> 18 304	<u>19 111</u> 18 304
255-202-0103	60	2	1	162	<u>26 005</u> 25 313	<u>25 999</u> 25 313	<u>26 119</u> 25 313	

255-203.

					„			
					„			
255-203-0100	3619-2020	2						
255-203-0101	50	2	1	135	<u>23 247</u> 22 470		<u>23 212</u> 22 470	

					“ ” “ ”	
255-203-0102	60	2	1	162	<u>27 898</u> 26 964	<u>27 855</u> 26 964
255-203-0103	80	2	1	216	<u>37 196</u> 35 952	<u>37 140</u> 35 952
255-203-0104	100	2	1	270	<u>46 496</u> 44 940	<u>46 425</u> 44 940

26.
261.
261-1.
261-101.

, ,

					”	”	”	”	”
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	75 , 1,25-5 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

					„				
					„				
					„				
					„				
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0- 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,								

					„				
					„				
					„				
					„				
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514

261-101-0380	8 , , 800 , 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , ; , , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

-

,

,

8.04-08-2025

: «»

: Times New Roman.6084^{1/8}

050046,

,

, 21

/: +7 (727) 226 94 10 –

-

,

,

8.04-08-2025

: «»

: Times New Roman.6084^{1/8}

050046, .

,

, 21

/: +7 (727) 226 94 10 –