

’ i

,

,

1- i

,

-

1

8.04-08-2025
8.04-08-2025

-

-

’
i

,

,

1- i

,

-

1

8.04-08-2025
8.04-08-2025

-

-

1 « »

2 ()
- ()

3 2025 18 94-
2025 1

,

,

1 « »

2 - ()
()

3 18 2025
94-

И с 1 2025

,

,

21.		1
211.		1
211-1.	, ,	1
211-2.		5
211-3.		29
211-4.		30
211-5.		33
211-6.		34
211-7.		36
212.	, , ,	37
212-1.		37
212-2.		163
212-3.		165
212-4.		165
212-5.		176
212-6.	, ,	188
213.		190
213-1.		190
213-3.	, ,	194
22.		206
221.		206
221-1.		206
222.	, ,	215
222-1.	, , ,	215
222-2.	, ,	241
222-3.	, , ,	246
225.		251

8.04-08-2025

IV

225-1.	251
225-2.	262
226.	280
226-1.	280
25.	282
251.	282
251-3.	282
255.	283
255-1.	283
26.	349
261.	349
261-1.	349

21. , -
211.
211-1. , ,
211-101.

				,	-	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377

				,	-	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377	<u>1915</u> 1 377

211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1915}{1\,377}$	$\frac{1915}{1\,377}$	$\frac{1915}{1\,377}$

211-102.

211-102-0100							
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$		
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$		
211-102-0200							
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$		
211-102-0300							

				,	-
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

				,	-		-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454	<u>1 112</u> 454

211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506	<u>1 273</u> 506
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565	<u>1 420</u> 565

				,			
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,112}{454}$	$\frac{1\,112}{454}$	$\frac{1\,112}{454}$

211-2.
211-201.

				,	.	.	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,054}{}$	$\frac{11\,136}{}$	$\frac{10\,623}{}$	$\frac{6\,822}{}$	$\frac{11\,652}{}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,036}{}$	$\frac{11\,098}{}$	$\frac{10\,589}{}$	$\frac{6\,773}{}$	$\frac{11\,611}{}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,018}{}$	$\frac{11\,060}{}$	$\frac{10\,422}{}$	$\frac{6\,379}{}$	$\frac{11\,569}{}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,018}{}$	$\frac{11\,060}{}$	$\frac{10\,422}{}$	$\frac{6\,379}{}$	$\frac{11\,569}{}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{9\,018}{}$	$\frac{11\,060}{}$	$\frac{10\,422}{}$	$\frac{6\,379}{}$	$\frac{11\,569}{}$

211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>9 000</u>	<u>11 022</u>	<u>10 389</u>	<u>5 760</u>	<u>11 527</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 964</u>	<u>10 946</u>	<u>10 188</u>	<u>5 676</u>	<u>11 444</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>9 000</u>	<u>11 022</u>	<u>10 255</u>	<u>5 760</u>	<u>11 527</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>9 175</u>	<u>11 244</u>	<u>10 733</u>	<u>6 937</u>	<u>11 760</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 157</u>	<u>11 206</u>	<u>10 699</u>	<u>6 887</u>	<u>11 718</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 139</u>	<u>11 168</u>	<u>10 530</u>	<u>6 485</u>	<u>11 677</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 139</u>	<u>11 168</u>	<u>10 530</u>	<u>6 485</u>	<u>11 677</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 139</u>	<u>11 168</u>	<u>10 530</u>	<u>6 485</u>	<u>11 677</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>9 121</u>	<u>11 130</u>	<u>10 497</u>	<u>5 855</u>	<u>11 635</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 085</u>	<u>11 054</u>	<u>10 294</u>	<u>5 770</u>	<u>11 552</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>9 121</u>	<u>11 130</u>	<u>10 360</u>	<u>5 855</u>	<u>11 635</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>9 300</u>	<u>11 356</u>	<u>10 847</u>	<u>7 056</u>	<u>11 872</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>9 283</u>	<u>11 318</u>	<u>10 814</u>	<u>7 006</u>	<u>11 830</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 265</u>	<u>11 280</u>	<u>10 642</u>	<u>6 596</u>	<u>11 789</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 265</u>	<u>11 280</u>	<u>10 642</u>	<u>6 596</u>	<u>11 789</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 265</u>	<u>11 280</u>	<u>10 642</u>	<u>6 596</u>	<u>11 789</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>9 247</u>	<u>11 242</u>	<u>10 608</u>	<u>5 954</u>	<u>11 747</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 211</u>	<u>11 166</u>	<u>10 403</u>	<u>5 867</u>	<u>11 664</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>9 247</u>	<u>11 242</u>	<u>10 470</u>	<u>5 954</u>	<u>11 747</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 431</u>	<u>11 472</u>	<u>10 966</u>	<u>7 180</u>	<u>11 988</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 413</u>	<u>11 434</u>	<u>10 933</u>	<u>7 129</u>	<u>11 946</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 395</u>	<u>11 396</u>	<u>10 758</u>	<u>6 711</u>	<u>11 905</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 395</u>	<u>11 396</u>	<u>10 758</u>	<u>6 711</u>	<u>11 905</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 395</u>	<u>11 396</u>	<u>10 758</u>	<u>6 711</u>	<u>11 905</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>9 377</u>	<u>11 358</u>	<u>10 724</u>	<u>6 057</u>	<u>11 863</u>

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 342</u>	<u>11 282</u>	<u>10 516</u>	<u>5 969</u>	<u>11 780</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 377</u>	<u>11 358</u>	<u>10 583</u>	<u>6 057</u>	<u>11 863</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 567</u>	<u>11 593</u>	<u>11 089</u>	<u>7 309</u>	<u>12 109</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 549</u>	<u>11 555</u>	<u>11 056</u>	<u>7 256</u>	<u>12 067</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 531</u>	<u>11 517</u>	<u>10 878</u>	<u>6 831</u>	<u>12 025</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 531</u>	<u>11 517</u>	<u>10 878</u>	<u>6 831</u>	<u>12 025</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 531</u>	<u>11 517</u>	<u>10 878</u>	<u>6 831</u>	<u>12 025</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>9 513</u>	<u>11 479</u>	<u>10 845</u>	<u>6 164</u>	<u>11 984</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 477</u>	<u>11 403</u>	<u>10 634</u>	<u>6 074</u>	<u>11 900</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>9 513</u>	<u>11 479</u>	<u>10 701</u>	<u>6 164</u>	<u>11 984</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 637</u>	<u>11 655</u>	<u>11 153</u>	<u>7 375</u>	<u>12 171</u>

211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 619</u>	<u>11 617</u>	<u>11 120</u>	<u>7 322</u>	<u>12 129</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 601</u>	<u>11 579</u>	<u>10 941</u>	<u>6 893</u>	<u>12 087</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 601</u>	<u>11 579</u>	<u>10 941</u>	<u>6 893</u>	<u>12 087</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 601</u>	<u>11 579</u>	<u>10 941</u>	<u>6 893</u>	<u>12 087</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>9 583</u>	<u>11 541</u>	<u>10 907</u>	<u>6 219</u>	<u>12 046</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 547</u>	<u>11 465</u>	<u>10 695</u>	<u>6 128</u>	<u>11 962</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>9 583</u>	<u>11 541</u>	<u>10 762</u>	<u>6 219</u>	<u>12 046</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 708</u>	<u>11 718</u>	<u>11 218</u>	<u>8 091</u>	<u>12 234</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 690</u>	<u>11 680</u>	<u>11 184</u>	<u>8 033</u>	<u>12 192</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 672</u>	<u>11 642</u>	<u>11 004</u>	<u>7 595</u>	<u>12 151</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 672</u>	<u>11 642</u>	<u>11 004</u>	<u>7 595</u>	<u>12 151</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 672</u>	<u>11 642</u>	<u>11 004</u>	<u>7 595</u>	<u>12 151</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>9 654</u>	<u>11 604</u>	<u>10 971</u>	<u>6 910</u>	<u>12 109</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 618</u>	<u>11 528</u>	<u>10 757</u>	<u>6 809</u>	<u>12 026</u>

211-201-0708	70	3	1	1370	<u>9 654</u>	<u>11 604</u>	<u>10 823</u>	<u>6 910</u>	<u>12 109</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 708</u>	<u>11 718</u>	<u>11 218</u>	<u>8 091</u>	<u>12 234</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 690</u>	<u>11 680</u>	<u>11 184</u>	<u>8 033</u>	<u>12 192</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 672</u>	<u>11 642</u>	<u>11 004</u>	<u>7 595</u>	<u>12 151</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 672</u>	<u>11 642</u>	<u>11 004</u>	<u>7 595</u>	<u>12 151</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 672</u>	<u>11 642</u>	<u>11 004</u>	<u>7 595</u>	<u>12 151</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>9 654</u>	<u>11 604</u>	<u>10 971</u>	<u>6 910</u>	<u>12 109</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 618</u>	<u>11 528</u>	<u>10 757</u>	<u>6 809</u>	<u>12 026</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>9 654</u>	<u>11 604</u>	<u>10 823</u>	<u>6 910</u>	<u>12 109</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 768</u>	<u>9 585</u>	<u>12 180</u>	<u>10 104</u>	<u>10 026</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 755</u>	<u>9 559</u>	<u>12 135</u>	<u>10 074</u>	<u>9 955</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 608</u>	<u>9 399</u>	<u>11 957</u>	<u>9 911</u>	<u>9 883</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 608</u>	<u>9 399</u>	<u>11 957</u>	<u>9 911</u>	<u>9 883</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 608</u>	<u>9 399</u>	<u>11 957</u>	<u>9 911</u>	<u>9 883</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 595</u>	<u>9 373</u>	<u>11 912</u>	<u>9 881</u>	<u>9 811</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 436</u>	<u>9 187</u>	<u>11 690</u>	<u>9 688</u>	<u>9 443</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 462</u>	<u>9 239</u>	<u>11 779</u>	<u>9 747</u>	<u>9 353</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 878</u>	<u>9 695</u>	<u>12 290</u>	<u>10 214</u>	<u>10 109</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 865</u>	<u>9 669</u>	<u>12 245</u>	<u>10 184</u>	<u>10 036</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 716</u>	<u>9 507</u>	<u>12 065</u>	<u>10 018</u>	<u>9 964</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 716</u>	<u>9 507</u>	<u>12 065</u>	<u>10 018</u>	<u>9 964</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 716</u>	<u>9 507</u>	<u>12 065</u>	<u>10 018</u>	<u>9 964</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 703</u>	<u>9 481</u>	<u>12 020</u>	<u>9 989</u>	<u>9 892</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 541</u>	<u>9 293</u>	<u>11 795</u>	<u>9 793</u>	<u>9 518</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 567</u>	<u>9 345</u>	<u>11 884</u>	<u>9 852</u>	<u>9 426</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 993</u>	<u>9 809</u>	<u>12 404</u>	<u>10 328</u>	<u>10 194</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 980</u>	<u>9 783</u>	<u>12 360</u>	<u>10 299</u>	<u>10 121</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>9 618</u>	<u>12 177</u>	<u>10 130</u>	<u>10 048</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>9 618</u>	<u>12 177</u>	<u>10 130</u>	<u>10 048</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>9 618</u>	<u>12 177</u>	<u>10 130</u>	<u>10 048</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 815</u>	<u>9 593</u>	<u>12 132</u>	<u>10 100</u>	<u>9 976</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 650</u>	<u>9 402</u>	<u>11 904</u>	<u>9 902</u>	<u>9 596</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 676</u>	<u>9 454</u>	<u>11 993</u>	<u>9 962</u>	<u>9 500</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 111</u>	<u>9 928</u>	<u>12 523</u>	<u>10 447</u>	<u>10 283</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 098</u>	<u>9 902</u>	<u>12 479</u>	<u>10 417</u>	<u>10 209</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 944</u>	<u>9 735</u>	<u>12 293</u>	<u>10 246</u>	<u>10 136</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 944</u>	<u>9 735</u>	<u>12 293</u>	<u>10 246</u>	<u>10 136</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 944</u>	<u>9 735</u>	<u>12 293</u>	<u>10 246</u>	<u>10 136</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 931</u>	<u>9 709</u>	<u>12 248</u>	<u>10 217</u>	<u>10 063</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 764</u>	<u>9 515</u>	<u>12 018</u>	<u>10 016</u>	<u>9 677</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 790</u>	<u>9 567</u>	<u>12 107</u>	<u>10 075</u>	<u>9 578</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 235</u>	<u>10 051</u>	<u>12 646</u>	<u>10 570</u>	<u>10 375</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 222</u>	<u>10 025</u>	<u>12 602</u>	<u>10 541</u>	<u>10 301</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 065</u>	<u>9 855</u>	<u>12 413</u>	<u>10 367</u>	<u>10 227</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 065</u>	<u>9 855</u>	<u>12 413</u>	<u>10 367</u>	<u>10 227</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 065</u>	<u>9 855</u>	<u>12 413</u>	<u>10 367</u>	<u>10 227</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 052</u>	<u>9 829</u>	<u>12 369</u>	<u>10 337</u>	<u>10 153</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 881</u>	<u>9 633</u>	<u>12 136</u>	<u>10 134</u>	<u>9 761</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 907</u>	<u>9 685</u>	<u>12 225</u>	<u>10 193</u>	<u>9 659</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 298</u>	<u>10 115</u>	<u>12 710</u>	<u>10 634</u>	<u>10 423</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 285</u>	<u>10 089</u>	<u>12 666</u>	<u>10 604</u>	<u>10 348</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 127</u>	<u>9 917</u>	<u>12 475</u>	<u>10 429</u>	<u>10 274</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 127</u>	<u>9 917</u>	<u>12 475</u>	<u>10 429</u>	<u>10 274</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 127</u>	<u>9 917</u>	<u>12 475</u>	<u>10 429</u>	<u>10 274</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 114</u>	<u>9 891</u>	<u>12 431</u>	<u>10 399</u>	<u>10 199</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 942</u>	<u>9 694</u>	<u>12 196</u>	<u>10 194</u>	<u>9 805</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 968</u>	<u>9 746</u>	<u>12 285</u>	<u>10 254</u>	<u>9 700</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 363</u>	<u>10 180</u>	<u>12 775</u>	<u>10 699</u>	<u>10 471</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 350</u>	<u>10 154</u>	<u>12 730</u>	<u>10 669</u>	<u>10 396</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 190</u>	<u>9 981</u>	<u>12 539</u>	<u>10 492</u>	<u>10 321</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 190</u>	<u>9 981</u>	<u>12 539</u>	<u>10 492</u>	<u>10 321</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 190</u>	<u>9 981</u>	<u>12 539</u>	<u>10 492</u>	<u>10 321</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 177</u>	<u>9 955</u>	<u>12 494</u>	<u>10 463</u>	<u>10 247</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 004</u>	<u>9 756</u>	<u>12 258</u>	<u>10 256</u>	<u>9 849</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 030</u>	<u>9 808</u>	<u>12 347</u>	<u>10 316</u>	<u>9 743</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 363</u>	<u>10 180</u>	<u>12 775</u>	<u>10 699</u>	<u>10 471</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 350</u>	<u>10 154</u>	<u>12 730</u>	<u>10 669</u>	<u>10 396</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 190</u>	<u>9 981</u>	<u>12 539</u>	<u>10 492</u>	<u>10 321</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 190</u>	<u>9 981</u>	<u>12 539</u>	<u>10 492</u>	<u>10 321</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 190</u>	<u>9 981</u>	<u>12 539</u>	<u>10 492</u>	<u>10 321</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 177</u>	<u>9 955</u>	<u>12 494</u>	<u>10 463</u>	<u>10 247</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 004</u>	<u>9 756</u>	<u>12 258</u>	<u>10 256</u>	<u>9 849</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 030</u>	<u>9 808</u>	<u>12 347</u>	<u>10 316</u>	<u>9 743</u>

211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 571</u> 5 779	<u>9 533</u>	<u>9 835</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 567</u> 5 779	<u>9 507</u>	<u>9 765</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 429</u> 5 649	<u>9 348</u>	<u>9 349</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 429</u> 5 649	<u>9 348</u>	<u>9 349</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 429</u> 5 649	<u>9 348</u>	<u>9 349</u>

				,			
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,424}{5\,649}$	<u>9 322</u>	<u>8 708</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,282}{5\,519}$	<u>9 137</u>	<u>8 581</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\,291}{5\,519}$	<u>9 188</u>	<u>8 708</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,682}{5\,886}$	<u>9 643</u>	<u>9 950</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,677}{5\,886}$	<u>9 617</u>	<u>9 879</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,537}{5\,754}$	<u>9 456</u>	<u>9 456</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,537}{5\,754}$	<u>9 456</u>	<u>9 456</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,537}{5\,754}$	<u>9 456</u>	<u>9 456</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,532}{5\,754}$	<u>9 430</u>	<u>8 804</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,387}{5\,622}$	<u>9 243</u>	<u>8 675</u>

211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,396}{5\,622}$	<u>9 294</u>	<u>8 804</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,796}{5\,997}$	<u>9 757</u>	<u>10 069</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,792}{5\,997}$	<u>9 732</u>	<u>9 997</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,648}{5\,863}$	<u>9 567</u>	<u>9 566</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,648}{5\,863}$	<u>9 567</u>	<u>9 566</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,648}{5\,863}$	<u>9 567</u>	<u>9 566</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,644}{5\,863}$	<u>9 542</u>	<u>8 903</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,496}{5\,728}$	<u>9 352</u>	<u>8 773</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,505}{5\,728}$	<u>9 403</u>	<u>8 903</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					

211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,915}{6\,113}$	<u>9 876</u>	<u>10 193</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,910}{6\,113}$	<u>9 850</u>	<u>10 120</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,764}{5\,975}$	<u>9 683</u>	<u>9 682</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,764}{5\,975}$	<u>9 683</u>	<u>9 682</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,764}{5\,975}$	<u>9 683</u>	<u>9 682</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,760}{5\,975}$	<u>9 658</u>	<u>9 006</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,610}{5\,838}$	<u>9 465</u>	<u>8 874</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,619}{5\,838}$	<u>9 516</u>	<u>9 006</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,038}{6\,232}$	<u>9 999</u>	<u>10 322</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,034}{6\,232}$	<u>9 974</u>	<u>10 248</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,885}{6\,092}$	<u>9 804</u>	<u>9 801</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,885}{6\,092}$	<u>9 804</u>	<u>9 801</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,885}{6\,092}$	<u>9 804</u>	<u>9 801</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,881}{6\,092}$	<u>9 778</u>	<u>9 113</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,728}{5\,952}$	<u>9 583</u>	<u>8 980</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,736}{5\,952}$	<u>9 634</u>	<u>9 113</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,102}{6\,294}$	<u>10 063</u>	<u>10 388</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,097}{6\,294}$	<u>10 037</u>	<u>10 314</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,947}{6\,153}$	<u>9 866</u>	<u>9 863</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,947}{6\,153}$	<u>9 866</u>	<u>9 863</u>

				,			
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 947}{6\ 153}$	<u>9 866</u>	<u>9 863</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 943}{6\ 153}$	<u>9 841</u>	<u>9 168</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 788}{6\ 011}$	<u>9 644</u>	<u>9 034</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\ 797}{6\ 011}$	<u>9 695</u>	<u>9 168</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 167}{6\ 357}$	<u>10 128</u>	<u>10 456</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 162}{6\ 357}$	<u>10 102</u>	<u>10 381</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 011}{6\ 214}$	<u>9 930</u>	<u>9 926</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 011}{6\ 214}$	<u>9 930</u>	<u>9 926</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 011}{6\ 214}$	<u>9 930</u>	<u>9 926</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{7\ 006}{6\ 214}$	<u>9 904</u>	<u>9 224</u>

211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 850}{6\ 071}$	<u>9 706</u>	<u>9 089</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{6\ 859}{6\ 071}$	<u>9 757</u>	<u>9 224</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 167}{6\ 357}$	<u>10 128</u>	<u>10 456</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 162}{6\ 357}$	<u>10 102</u>	<u>10 381</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 011}{6\ 214}$	<u>9 930</u>	<u>9 926</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 011}{6\ 214}$	<u>9 930</u>	<u>9 926</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 011}{6\ 214}$	<u>9 930</u>	<u>9 926</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{7\ 006}{6\ 214}$	<u>9 904</u>	<u>9 224</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 850}{6\ 071}$	<u>9 706</u>	<u>9 089</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{6\ 859}{6\ 071}$	<u>9 757</u>	<u>9 224</u>

211-202.

211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 677</u> 4 911	<u>8 612</u>	<u>6 350</u> 4 911	<u>7 061</u>	<u>9 699</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 673</u> 4 911	<u>8 587</u>	<u>6 341</u> 4 911	<u>7 011</u>	<u>9 667</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 668</u> 4 911	<u>8 562</u>	<u>6 332</u> 4 911	<u>6 960</u>	<u>9 636</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 664</u> 4 911	<u>8 536</u>	<u>6 323</u> 4 911	<u>6 910</u>	<u>9 604</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 735</u> 4 018	<u>7 566</u>	<u>5 385</u> 4 018	<u>6 809</u>	<u>9 541</u>

					-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 069</u>	<u>9 885</u>	<u>12 481</u>	<u>5 401</u>	<u>8 687</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 056</u>	<u>9 860</u>	<u>12 436</u>	<u>5 394</u>	<u>8 668</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>8 043</u>	<u>9 834</u>	<u>12 392</u>	<u>5 388</u>	<u>8 648</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>8 030</u>	<u>9 808</u>	<u>12 347</u>	<u>5 382</u>	<u>8 629</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>8 004</u>	<u>9 756</u>	<u>12 258</u>	<u>4 543</u>	<u>8 590</u>

211-202-0400	1000 1284-2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 091</u>	<u>9 180</u>	<u>9 426</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 086</u>	<u>9 152</u>	<u>9 358</u>

211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 082</u>	<u>9 124</u>	<u>9 291</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 077</u>	<u>9 096</u>	<u>9 224</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 069</u>	<u>9 041</u>	<u>9 089</u>

211-203.

211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 830</u> 19 347	<u>22 840</u> 20 179	<u>21 610</u> 20 179	<u>23 483</u> 20 804	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 830</u> 19 347	<u>22 840</u> 20 179	<u>21 610</u> 20 179	<u>23 483</u> 20 804	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763

					-		-	-	-
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 830</u> 19 347	<u>22 840</u> 20 179	<u>21 610</u> 20 179	<u>23 483</u> 20 804	<u>22 412</u> 19 763

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763	<u>20 991</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763	<u>20 991</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763	<u>20 991</u> 19 763	<u>22 412</u> 19 763

					,			
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>22 412</u> 19 763	<u>23 483</u> 20 804	<u>23 483</u> 20 804	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>22 412</u> 19 763	<u>23 483</u> 20 804	<u>23 483</u> 20 804	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>22 412</u> 19 763	<u>23 483</u> 20 804	<u>23 483</u> 20 804	

211-3.
211-302.

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 629</u> 4 821	<u>9 326</u>	<u>6 902</u> 5 357	<u>6 187</u>	<u>10 887</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>5 629</u> 4 821	<u>9 326</u>	<u>6 902</u> 5 357	<u>6 187</u>	<u>10 887</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 121</u> 5 179				

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 999</u>	<u>12 417</u>	<u>13 112</u>	<u>5 875</u>	<u>8 714</u>
211-401-0102	¹	3	1	1500	<u>10 999</u>	<u>12 417</u>	<u>13 112</u>	<u>5 875</u>	<u>8 714</u>
211-401-0103	² : 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 275</u>	<u>10 331</u>	<u>8 720</u>
211-401-0102	¹	3	1	1500	<u>9 275</u>	<u>10 331</u>	<u>8 720</u>
211-401-0103	² : 50% , 50%	3	1	1500			

211-402.

					,	
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000		<u>5 215</u> 3 164

211-403.

,

					,	
211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77		<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600		<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

				,	-		-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 966</u>	<u>11 730</u>	<u>6 788</u> 5 384	<u>4 290</u>	<u>10 887</u>

				,	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>11 105</u>	<u>9 715</u>	<u>13 112</u>	<u>6 311</u>	<u>9 012</u>

					,			
211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 422</u>	<u>10 331</u>	<u>7 341</u>	

211-6.
211-601.

-

					,	.	-	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 191</u> 2 411	<u>6 822</u>	<u>4 236</u> 2 679	<u>5 128</u>	<u>10 329</u>		

8.04-08-2025

				,	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 918</u>	<u>10 431</u>	<u>12 701</u>	<u>3 177</u>	<u>6 169</u>

				,			
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 080</u>	<u>9 736</u>	<u>7 830</u>

211-7.
211-701. ,

211-701-0100		3			
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 015</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>25 400</u> 22 024	<u>37 246</u> 23 939	<u>28 786</u> 23 461	<u>33 591</u> 30 086 <u>36 760</u> 23 461
212-101-0200	7473-2010	5	3						

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 295</u> 22 905	<u>38 219</u> 24 897	<u>29 739</u> 24 399	<u>35 119</u> 31 590	<u>37 713</u> 24 399
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 226</u> 23 821	<u>39 231</u> 25 893	<u>30 731</u> 25 375	<u>36 724</u> 33 170	<u>38 705</u> 25 375
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 739</u> 24 062	<u>39 496</u> 26 154	<u>30 991</u> 25 631	<u>36 333</u> 33 505	<u>38 965</u> 25 631
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 989</u> 24 308	<u>39 768</u> 26 421	<u>31 257</u> 25 893	<u>36 680</u> 33 847	<u>39 231</u> 25 893
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 243</u> 24 558	<u>40 044</u> 26 694	<u>31 528</u> 26 160	<u>37 035</u> 34 196	<u>39 502</u> 26 160
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 768</u> 25 075	<u>40 615</u> 27 256	<u>32 088</u> 26 711	<u>37 766</u> 34 915	<u>40 061</u> 26 711
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 040</u> 25 342	<u>40 910</u> 27 546	<u>32 377</u> 26 995	<u>38 144</u> 35 287	<u>40 350</u> 26 995
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 989</u> 24 308	<u>39 768</u> 26 421	<u>31 257</u> 25 893	<u>36 680</u> 33 847	<u>39 231</u> 25 893
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 243</u> 24 558	<u>40 044</u> 26 694	<u>31 528</u> 26 160	<u>37 035</u> 34 196	<u>39 502</u> 26 160
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 814	<u>40 327</u> 26 972	<u>31 805</u> 26 432	<u>37 397</u> 34 552	<u>39 779</u> 26 432

					-		-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 040</u> 25 342	<u>40 910</u> 27 546	<u>32 377</u> 26 995	<u>38 144</u> 35 287	<u>40 350</u> 26 995
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 316</u> 25 614	<u>41 211</u> 27 842	<u>32 671</u> 27 285	<u>38 529</u> 35 666	<u>40 645</u> 27 285
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 243</u> 24 558	<u>40 044</u> 26 694	<u>31 528</u> 26 160	<u>37 035</u> 34 196	<u>39 502</u> 26 160
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 814	<u>40 327</u> 26 972	<u>31 805</u> 26 432	<u>37 397</u> 34 552	<u>39 779</u> 26 432
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 768</u> 25 075	<u>40 615</u> 27 256	<u>32 088</u> 26 711	<u>37 766</u> 34 915	<u>40 061</u> 26 711
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 316</u> 25 614	<u>41 211</u> 27 842	<u>32 671</u> 27 285	<u>38 529</u> 35 666	<u>40 645</u> 27 285
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 599</u> 25 893	<u>41 518</u> 28 144	<u>32 973</u> 27 582	<u>38 923</u> 36 054	<u>40 946</u> 27 582
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 814	<u>40 327</u> 26 972	<u>31 805</u> 26 432	<u>37 397</u> 34 552	<u>39 779</u> 26 432
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 768</u> 25 075	<u>40 615</u> 27 256	<u>32 088</u> 26 711	<u>37 766</u> 34 915	<u>40 061</u> 26 711
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 040</u> 25 342	<u>40 910</u> 27 546	<u>32 377</u> 26 995	<u>38 144</u> 35 287	<u>40 350</u> 26 995
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 599</u> 25 893	<u>41 518</u> 28 144	<u>32 973</u> 27 582	<u>38 923</u> 36 054	<u>40 946</u> 27 582

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 888</u> 26 177	<u>41 832</u> 28 454	<u>33 281</u> 27 885	<u>39 325</u> 36 450	<u>41 254</u> 27 885
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 061</u> 24 643	<u>40 138</u> 26 786	<u>31 620</u> 26 250	<u>38 194</u> 34 617	<u>39 594</u> 26 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 582</u> 24 892	<u>40 413</u> 27 056	<u>31 889</u> 26 515	<u>37 818</u> 34 967	<u>39 863</u> 26 515
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 840</u> 25 146	<u>40 693</u> 27 332	<u>32 164</u> 26 786	<u>38 181</u> 35 323	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 405	<u>40 979</u> 27 614	<u>32 445</u> 27 062	<u>38 551</u> 35 688	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 647</u> 25 940	<u>41 570</u> 28 195	<u>33 024</u> 27 632	<u>39 314</u> 36 439	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 216	<u>41 875</u> 28 495	<u>33 322</u> 27 926	<u>39 708</u> 36 827	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 840</u> 25 146	<u>40 693</u> 27 332	<u>32 164</u> 26 786	<u>38 181</u> 35 323	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 405	<u>40 979</u> 27 614	<u>32 445</u> 27 062	<u>38 551</u> 35 688	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 372</u> 25 670	<u>41 272</u> 27 902	<u>32 731</u> 27 344	<u>38 928</u> 36 059	<u>40 705</u> 27 344

					-		-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 216	<u>41 875</u> 28 495	<u>33 322</u> 27 926	<u>39 708</u> 36 827	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 214</u> 26 498	<u>42 186</u> 28 802	<u>33 627</u> 28 226	<u>40 110</u> 37 223	<u>41 601</u> 28 226
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 405	<u>40 979</u> 27 614	<u>32 445</u> 27 062	<u>38 551</u> 35 688	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 372</u> 25 670	<u>41 272</u> 27 902	<u>32 731</u> 27 344	<u>38 928</u> 36 059	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 647</u> 25 940	<u>41 570</u> 28 195	<u>33 024</u> 27 632	<u>39 314</u> 36 439	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 214</u> 26 498	<u>42 186</u> 28 802	<u>33 627</u> 28 226	<u>40 110</u> 37 223	<u>41 601</u> 28 226
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 506</u> 26 786	<u>42 504</u> 29 115	<u>33 939</u> 28 533	<u>40 521</u> 37 627	<u>41 913</u> 28 533
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 372</u> 25 670	<u>41 272</u> 27 902	<u>32 731</u> 27 344	<u>38 928</u> 36 059	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 647</u> 25 940	<u>41 570</u> 28 195	<u>33 024</u> 27 632	<u>39 314</u> 36 439	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 216	<u>41 875</u> 28 495	<u>33 322</u> 27 926	<u>39 708</u> 36 827	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 506</u> 26 786	<u>42 504</u> 29 115	<u>33 939</u> 28 533	<u>40 521</u> 37 627	<u>41 913</u> 28 533

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 805</u> 27 080	<u>42 829</u> 29 435	<u>34 258</u> 28 846	<u>40 941</u> 38 041	<u>42 231</u> 28 846
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 061</u> 24 643	<u>40 138</u> 26 786	<u>31 620</u> 26 250	<u>38 194</u> 34 617	<u>39 594</u> 26 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 582</u> 24 892	<u>40 413</u> 27 056	<u>31 889</u> 26 515	<u>37 818</u> 34 967	<u>39 863</u> 26 515
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 840</u> 25 146	<u>40 693</u> 27 332	<u>32 164</u> 26 786	<u>38 181</u> 35 323	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 405	<u>40 979</u> 27 614	<u>32 445</u> 27 062	<u>38 551</u> 35 688	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 647</u> 25 940	<u>41 570</u> 28 195	<u>33 024</u> 27 632	<u>39 314</u> 36 439	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 216	<u>41 875</u> 28 495	<u>33 322</u> 27 926	<u>39 708</u> 36 827	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 840</u> 25 146	<u>40 693</u> 27 332	<u>32 164</u> 26 786	<u>38 181</u> 35 323	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 405	<u>40 979</u> 27 614	<u>32 445</u> 27 062	<u>38 551</u> 35 688	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 372</u> 25 670	<u>41 272</u> 27 902	<u>32 731</u> 27 344	<u>38 928</u> 36 059	<u>40 705</u> 27 344

					-		-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 216	<u>41 875</u> 28 495	<u>33 322</u> 27 926	<u>39 708</u> 36 827	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 214</u> 26 498	<u>42 186</u> 28 802	<u>33 627</u> 28 226	<u>40 110</u> 37 223	<u>41 601</u> 28 226
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 104</u> 25 405	<u>40 979</u> 27 614	<u>32 445</u> 27 062	<u>38 551</u> 35 688	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 372</u> 25 670	<u>41 272</u> 27 902	<u>32 731</u> 27 344	<u>38 928</u> 36 059	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 647</u> 25 940	<u>41 570</u> 28 195	<u>33 024</u> 27 632	<u>39 314</u> 36 439	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 214</u> 26 498	<u>42 186</u> 28 802	<u>33 627</u> 28 226	<u>40 110</u> 37 223	<u>41 601</u> 28 226
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 506</u> 26 786	<u>42 504</u> 29 115	<u>33 939</u> 28 533	<u>40 521</u> 37 627	<u>41 913</u> 28 533
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 372</u> 25 670	<u>41 272</u> 27 902	<u>32 731</u> 27 344	<u>38 928</u> 36 059	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 647</u> 25 940	<u>41 570</u> 28 195	<u>33 024</u> 27 632	<u>39 314</u> 36 439	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 216	<u>41 875</u> 28 495	<u>33 322</u> 27 926	<u>39 708</u> 36 827	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 506</u> 26 786	<u>42 504</u> 29 115	<u>33 939</u> 28 533	<u>40 521</u> 37 627	<u>41 913</u> 28 533

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 805</u> 27 080	<u>42 829</u> 29 435	<u>34 258</u> 28 846	<u>40 941</u> 38 041	<u>42 231</u> 28 846
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 895</u> 25 464	<u>41 045</u> 27 679	<u>32 509</u> 27 125	<u>35 888</u> 32 347	<u>40 483</u> 27 125
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 425</u> 25 722	<u>41 329</u> 27 958	<u>32 787</u> 27 399	<u>35 489</u> 32 674	<u>40 761</u> 27 399
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 692</u> 25 984	<u>41 619</u> 28 243	<u>33 071</u> 27 679	<u>35 828</u> 33 007	<u>41 045</u> 27 679
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 964</u> 26 252	<u>41 915</u> 28 535	<u>33 361</u> 27 964	<u>36 173</u> 33 348	<u>41 335</u> 27 964
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 525</u> 26 805	<u>42 525</u> 29 135	<u>33 959</u> 28 553	<u>36 887</u> 34 050	<u>41 933</u> 28 553
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 815</u> 27 090	<u>42 840</u> 29 445	<u>34 268</u> 28 856	<u>37 255</u> 34 412	<u>42 242</u> 28 856
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 692</u> 25 984	<u>41 619</u> 28 243	<u>33 071</u> 27 679	<u>35 828</u> 33 007	<u>41 045</u> 27 679
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 964</u> 26 252	<u>41 915</u> 28 535	<u>33 361</u> 27 964	<u>36 173</u> 33 348	<u>41 335</u> 27 964
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 242</u> 26 525	<u>42 217</u> 28 832	<u>33 657</u> 28 255	<u>36 526</u> 33 695	<u>41 631</u> 28 255

					-		-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 815</u> 27 090	<u>42 840</u> 29 445	<u>34 268</u> 28 856	<u>37 255</u> 34 412	<u>42 242</u> 28 856
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 111</u> 27 381	<u>43 162</u> 29 762	<u>34 583</u> 29 167	<u>37 631</u> 34 782	<u>42 557</u> 29 167
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 964</u> 26 252	<u>41 915</u> 28 535	<u>33 361</u> 27 964	<u>36 173</u> 33 348	<u>41 335</u> 27 964
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 242</u> 26 525	<u>42 217</u> 28 832	<u>33 657</u> 28 255	<u>36 526</u> 33 695	<u>41 631</u> 28 255
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 525</u> 26 805	<u>42 525</u> 29 135	<u>33 959</u> 28 553	<u>36 887</u> 34 050	<u>41 933</u> 28 553
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 111</u> 27 381	<u>43 162</u> 29 762	<u>34 583</u> 29 167	<u>37 631</u> 34 782	<u>42 557</u> 29 167
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 414</u> 27 679	<u>43 490</u> 30 085	<u>34 905</u> 29 484	<u>38 015</u> 35 160	<u>42 879</u> 29 484
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 242</u> 26 525	<u>42 217</u> 28 832	<u>33 657</u> 28 255	<u>36 526</u> 33 695	<u>41 631</u> 28 255
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 525</u> 26 805	<u>42 525</u> 29 135	<u>33 959</u> 28 553	<u>36 887</u> 34 050	<u>41 933</u> 28 553
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 815</u> 27 090	<u>42 840</u> 29 445	<u>34 268</u> 28 856	<u>37 255</u> 34 412	<u>42 242</u> 28 856
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 414</u> 27 679	<u>43 490</u> 30 085	<u>34 905</u> 29 484	<u>38 015</u> 35 160	<u>42 879</u> 29 484

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 723</u> 27 983	<u>43 826</u> 30 416	<u>35 235</u> 29 808	<u>38 407</u> 35 547	<u>43 208</u> 29 808
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 414</u> 27 679	<u>43 490</u> 30 085	<u>34 905</u> 29 484	<u>38 015</u> 35 160	<u>42 879</u> 29 484
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 723</u> 27 983	<u>43 826</u> 30 416	<u>35 235</u> 29 808	<u>38 407</u> 35 547	<u>43 208</u> 29 808
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 038</u> 28 294	<u>44 170</u> 30 754	<u>35 571</u> 30 139	<u>38 809</u> 35 941	<u>43 545</u> 30 139
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 361</u> 28 612	<u>44 521</u> 31 100	<u>35 915</u> 30 478	<u>39 219</u> 36 345	<u>43 889</u> 30 478
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 030</u> 29 269	<u>45 247</u> 31 814	<u>36 627</u> 31 178	<u>40 068</u> 37 181	<u>44 601</u> 31 178
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 231</u> 26 779	<u>42 496</u> 29 107	<u>33 931</u> 28 525	<u>36 990</u> 33 431	<u>41 905</u> 28 525
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 774</u> 27 049	<u>42 795</u> 29 401	<u>34 224</u> 28 813	<u>36 601</u> 33 769	<u>42 198</u> 28 813
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 325	<u>43 100</u> 29 701	<u>34 523</u> 29 107	<u>36 951</u> 34 114	<u>42 496</u> 29 107
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 633</u> 27 894	<u>43 729</u> 30 320	<u>35 139</u> 29 714	<u>37 674</u> 34 824	<u>43 112</u> 29 714

					-		-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 931</u> 28 188	<u>44 053</u> 30 639	<u>35 457</u> 30 026	<u>38 046</u> 35 191	<u>43 430</u> 30 026
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 774</u> 27 049	<u>42 795</u> 29 401	<u>34 224</u> 28 813	<u>36 601</u> 33 769	<u>42 198</u> 28 813
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 325	<u>43 100</u> 29 701	<u>34 523</u> 29 107	<u>36 951</u> 34 114	<u>42 496</u> 29 107
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>30 341</u> 27 607	<u>43 411</u> 30 007	<u>34 828</u> 29 407	<u>37 309</u> 34 465	<u>42 801</u> 29 407
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 931</u> 28 188	<u>44 053</u> 30 639	<u>35 457</u> 30 026	<u>38 046</u> 35 191	<u>43 430</u> 30 026
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 236</u> 28 488	<u>44 384</u> 30 965	<u>35 781</u> 30 346	<u>38 426</u> 35 565	<u>43 755</u> 30 346
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 325	<u>43 100</u> 29 701	<u>34 523</u> 29 107	<u>36 951</u> 34 114	<u>42 496</u> 29 107
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>30 341</u> 27 607	<u>43 411</u> 30 007	<u>34 828</u> 29 407	<u>37 309</u> 34 465	<u>42 801</u> 29 407
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 633</u> 27 894	<u>43 729</u> 30 320	<u>35 139</u> 29 714	<u>37 674</u> 34 824	<u>43 112</u> 29 714
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>31 236</u> 28 488	<u>44 384</u> 30 965	<u>35 781</u> 30 346	<u>38 426</u> 35 565	<u>43 755</u> 30 346
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>31 547</u> 28 794	<u>44 722</u> 31 298	<u>36 113</u> 30 672	<u>38 815</u> 35 948	<u>44 086</u> 30 672

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>31 236</u> 28 488	<u>44 384</u> 30 965	<u>35 781</u> 30 346	<u>38 426</u> 35 565	<u>43 755</u> 30 346
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 547</u> 28 794	<u>44 722</u> 31 298	<u>36 113</u> 30 672	<u>38 815</u> 35 948	<u>44 086</u> 30 672
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 865</u> 29 107	<u>45 068</u> 31 638	<u>36 451</u> 31 005	<u>39 212</u> 36 338	<u>44 425</u> 31 005
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 190</u> 29 427	<u>45 421</u> 31 986	<u>36 798</u> 31 346	<u>39 618</u> 36 738	<u>44 771</u> 31 346
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 862</u> 30 088	<u>46 151</u> 32 705	<u>37 513</u> 32 051	<u>40 456</u> 37 563	<u>45 487</u> 32 051
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 399</u> 27 929	<u>43 766</u> 30 357	<u>35 176</u> 29 750	<u>40 241</u> 36 631	<u>43 150</u> 29 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 954</u> 28 211	<u>44 078</u> 30 664	<u>35 481</u> 30 051	<u>39 885</u> 37 001	<u>43 455</u> 30 051
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 247</u> 28 499	<u>44 396</u> 30 977	<u>35 793</u> 30 357	<u>40 269</u> 37 379	<u>43 766</u> 30 357
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 850</u> 29 092	<u>45 051</u> 31 622	<u>36 435</u> 30 990	<u>41 060</u> 38 158	<u>44 409</u> 30 990
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 161</u> 29 398	<u>45 390</u> 31 955	<u>36 767</u> 31 316	<u>41 468</u> 38 559	<u>44 740</u> 31 316

					-		-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 954</u> 28 211	<u>44 078</u> 30 664	<u>35 481</u> 30 051	<u>39 885</u> 37 001	<u>43 455</u> 30 051
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 247</u> 28 499	<u>44 396</u> 30 977	<u>35 793</u> 30 357	<u>40 269</u> 37 379	<u>43 766</u> 30 357
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 545</u> 28 792	<u>44 720</u> 31 296	<u>36 111</u> 30 670	<u>40 661</u> 37 764	<u>44 084</u> 30 670
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 161</u> 29 398	<u>45 390</u> 31 955	<u>36 767</u> 31 316	<u>41 468</u> 38 559	<u>44 740</u> 31 316
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 479</u> 29 711	<u>45 735</u> 32 295	<u>37 105</u> 31 649	<u>41 885</u> 38 969	<u>45 079</u> 31 649
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 247</u> 28 499	<u>44 396</u> 30 977	<u>35 793</u> 30 357	<u>40 269</u> 37 379	<u>43 766</u> 30 357
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 545</u> 28 792	<u>44 720</u> 31 296	<u>36 111</u> 30 670	<u>40 661</u> 37 764	<u>44 084</u> 30 670
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 850</u> 29 092	<u>45 051</u> 31 622	<u>36 435</u> 30 990	<u>41 060</u> 38 158	<u>44 409</u> 30 990
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 479</u> 29 711	<u>45 735</u> 32 295	<u>37 105</u> 31 649	<u>41 885</u> 38 969	<u>45 079</u> 31 649
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 803</u> 30 031	<u>46 088</u> 32 642	<u>37 451</u> 31 989	<u>42 311</u> 39 388	<u>45 425</u> 31 989
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 479</u> 29 711	<u>45 735</u> 32 295	<u>37 105</u> 31 649	<u>41 885</u> 38 969	<u>45 079</u> 31 649

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 803</u> 30 031	<u>46 088</u> 32 642	<u>37 451</u> 31 989	<u>42 311</u> 39 388	<u>45 425</u> 31 989
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 135</u> 30 357	<u>46 448</u> 32 997	<u>37 804</u> 32 337	<u>42 746</u> 39 817	<u>45 778</u> 32 337
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 474</u> 30 691	<u>46 817</u> 33 359	<u>38 165</u> 32 692	<u>43 190</u> 40 254	<u>46 139</u> 32 692
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 175</u> 31 380	<u>47 578</u> 34 109	<u>38 912</u> 33 427	<u>44 109</u> 41 159	<u>46 885</u> 33 427
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 068</u> 29 571	<u>45 581</u> 32 143	<u>36 954</u> 31 500	<u>41 967</u> 38 330	<u>44 928</u> 31 500
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 640</u> 29 870	<u>45 911</u> 32 468	<u>37 277</u> 31 818	<u>41 629</u> 38 718	<u>45 251</u> 31 818
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 266</u> 30 486	<u>46 591</u> 33 137	<u>37 944</u> 32 474	<u>42 440</u> 39 516	<u>45 917</u> 32 474
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 589</u> 30 804	<u>46 941</u> 33 482	<u>38 287</u> 32 813	<u>42 858</u> 39 927	<u>46 261</u> 32 813
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 640</u> 29 870	<u>45 911</u> 32 468	<u>37 277</u> 31 818	<u>41 629</u> 38 718	<u>45 251</u> 31 818
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 950</u> 30 175	<u>46 247</u> 32 799	<u>37 607</u> 32 143	<u>42 031</u> 39 113	<u>45 581</u> 32 143

					-		-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 589</u> 30 804	<u>46 941</u> 33 482	<u>38 287</u> 32 813	<u>42 858</u> 39 927	<u>46 261</u> 32 813
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 128	<u>47 299</u> 33 835	<u>38 638</u> 33 158	<u>43 285</u> 40 348	<u>46 612</u> 33 158
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 128	<u>47 299</u> 33 835	<u>38 638</u> 33 158	<u>43 285</u> 40 348	<u>46 612</u> 33 158
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 254</u> 31 459	<u>47 665</u> 34 195	<u>38 997</u> 33 511	<u>43 722</u> 40 777	<u>46 970</u> 33 511
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 949</u> 32 143	<u>48 420</u> 34 938	<u>39 737</u> 34 239	<u>44 622</u> 41 663	<u>47 710</u> 34 239
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 308</u> 32 496	<u>48 810</u> 35 322	<u>40 119</u> 34 615	<u>45 087</u> 42 121	<u>48 093</u> 34 615
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 068</u> 29 571	<u>45 581</u> 32 143	<u>36 954</u> 31 500	<u>41 967</u> 38 330	<u>44 928</u> 31 500
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 640</u> 29 870	<u>45 911</u> 32 468	<u>37 277</u> 31 818	<u>41 629</u> 38 718	<u>45 251</u> 31 818
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 266</u> 30 486	<u>46 591</u> 33 137	<u>37 944</u> 32 474	<u>42 440</u> 39 516	<u>45 917</u> 32 474
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 589</u> 30 804	<u>46 941</u> 33 482	<u>38 287</u> 32 813	<u>42 858</u> 39 927	<u>46 261</u> 32 813

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 640</u> 29 870	<u>45 911</u> 32 468	<u>37 277</u> 31 818	<u>41 629</u> 38 718	<u>45 251</u> 31 818
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 950</u> 30 175	<u>46 247</u> 32 799	<u>37 607</u> 32 143	<u>42 031</u> 39 113	<u>45 581</u> 32 143
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 589</u> 30 804	<u>46 941</u> 33 482	<u>38 287</u> 32 813	<u>42 858</u> 39 927	<u>46 261</u> 32 813
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 128	<u>47 299</u> 33 835	<u>38 638</u> 33 158	<u>43 285</u> 40 348	<u>46 612</u> 33 158
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 128	<u>47 299</u> 33 835	<u>38 638</u> 33 158	<u>43 285</u> 40 348	<u>46 612</u> 33 158
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 254</u> 31 459	<u>47 665</u> 34 195	<u>38 997</u> 33 511	<u>43 722</u> 40 777	<u>46 970</u> 33 511
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 949</u> 32 143	<u>48 420</u> 34 938	<u>39 737</u> 34 239	<u>44 622</u> 41 663	<u>47 710</u> 34 239
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 308</u> 32 496	<u>48 810</u> 35 322	<u>40 119</u> 34 615	<u>45 087</u> 42 121	<u>48 093</u> 34 615
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>33 903</u> 30 393	<u>46 488</u> 33 036	<u>37 843</u> 32 375	<u>44 402</u> 40 727	<u>45 817</u> 32 375
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 483</u> 30 700	<u>46 827</u> 33 369	<u>38 175</u> 32 702	<u>44 088</u> 41 138	<u>46 149</u> 32 702

					-		-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 126</u> 31 333	<u>47 526</u> 34 057	<u>38 860</u> 33 376	<u>44 950</u> 41 986	<u>46 834</u> 33 376
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 458</u> 31 659	<u>47 886</u> 34 412	<u>39 213</u> 33 724	<u>45 395</u> 42 424	<u>47 187</u> 33 724
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 483</u> 30 700	<u>46 827</u> 33 369	<u>38 175</u> 32 702	<u>44 088</u> 41 138	<u>46 149</u> 32 702
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 801</u> 31 013	<u>47 173</u> 33 710	<u>38 514</u> 33 036	<u>44 515</u> 41 558	<u>46 488</u> 33 036
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 458</u> 31 659	<u>47 886</u> 34 412	<u>39 213</u> 33 724	<u>45 395</u> 42 424	<u>47 187</u> 33 724
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 796</u> 31 992	<u>48 254</u> 34 774	<u>39 574</u> 34 079	<u>45 848</u> 42 870	<u>47 548</u> 34 079
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 796</u> 31 992	<u>48 254</u> 34 774	<u>39 574</u> 34 079	<u>45 848</u> 42 870	<u>47 548</u> 34 079
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 142</u> 32 333	<u>48 630</u> 35 144	<u>39 943</u> 34 441	<u>46 312</u> 43 326	<u>47 916</u> 34 441
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 856</u> 33 036	<u>49 406</u> 35 908	<u>40 703</u> 35 190	<u>47 269</u> 44 268	<u>48 677</u> 35 190
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 225</u> 33 399	<u>49 807</u> 36 303	<u>41 096</u> 35 577	<u>47 763</u> 44 755	<u>49 070</u> 35 577
212-101-1200	7473-2010	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>35 447</u> 31 913	<u>48 166</u> 34 688	<u>39 488</u> 33 994	<u>47 041</u> 43 324	<u>47 461</u> 33 994
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 043</u> 32 235	<u>48 522</u> 35 038	<u>39 836</u> 34 337	<u>46 754</u> 43 762	<u>47 810</u> 34 337
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 718</u> 32 899	<u>49 256</u> 35 760	<u>40 556</u> 35 045	<u>47 671</u> 44 664	<u>48 529</u> 35 045
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 066</u> 33 242	<u>49 634</u> 36 133	<u>40 927</u> 35 410	<u>48 143</u> 45 129	<u>48 900</u> 35 410
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 043</u> 32 235	<u>48 522</u> 35 038	<u>39 836</u> 34 337	<u>46 754</u> 43 762	<u>47 810</u> 34 337
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 377</u> 32 564	<u>48 885</u> 35 395	<u>40 192</u> 34 688	<u>47 208</u> 44 208	<u>48 166</u> 34 688
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 066</u> 33 242	<u>49 634</u> 36 133	<u>40 927</u> 35 410	<u>48 143</u> 45 129	<u>48 900</u> 35 410
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 422</u> 33 592	<u>50 021</u> 36 513	<u>41 305</u> 35 783	<u>48 626</u> 45 604	<u>49 279</u> 35 783
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 422</u> 33 592	<u>50 021</u> 36 513	<u>41 305</u> 35 783	<u>48 626</u> 45 604	<u>49 279</u> 35 783
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 785</u> 33 949	<u>50 416</u> 36 902	<u>41 692</u> 36 164	<u>49 119</u> 46 089	<u>49 666</u> 36 164
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 535</u> 34 688	<u>51 231</u> 37 704	<u>42 491</u> 36 950	<u>50 137</u> 47 091	<u>50 464</u> 36 950

					-		-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 922</u> 35 069	<u>51 652</u> 38 118	<u>42 903</u> 37 356	<u>50 663</u> 47 609	<u>50 877</u> 37 356
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 744</u> 33 189	<u>49 576</u> 36 075	<u>40 869</u> 35 354	<u>50 304</u> 46 536	<u>48 843</u> 35 354
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 353</u> 33 524	<u>49 946</u> 36 439	<u>41 232</u> 35 711	<u>50 050</u> 47 006	<u>49 206</u> 35 711
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 055</u> 34 215	<u>50 709</u> 37 191	<u>41 980</u> 36 447	<u>51 035</u> 47 975	<u>49 954</u> 36 447
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 417</u> 34 572	<u>51 103</u> 37 578	<u>42 366</u> 36 827	<u>51 542</u> 48 475	<u>50 339</u> 36 827
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 353</u> 33 524	<u>49 946</u> 36 439	<u>41 232</u> 35 711	<u>50 050</u> 47 006	<u>49 206</u> 35 711
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 700</u> 33 866	<u>50 324</u> 36 811	<u>41 602</u> 36 075	<u>50 537</u> 47 485	<u>49 576</u> 36 075
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 417</u> 34 572	<u>51 103</u> 37 578	<u>42 366</u> 36 827	<u>51 542</u> 48 475	<u>50 339</u> 36 827
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 787</u> 34 936	<u>51 505</u> 37 974	<u>42 760</u> 37 214	<u>52 061</u> 48 985	<u>50 733</u> 37 214
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 787</u> 34 936	<u>51 505</u> 37 974	<u>42 760</u> 37 214	<u>52 061</u> 48 985	<u>50 733</u> 37 214

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 164</u> 35 307	<u>51 915</u> 38 378	<u>43 162</u> 37 610	<u>52 590</u> 49 506	<u>51 135</u> 37 610
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 944</u> 36 075	<u>52 763</u> 39 212	<u>43 993</u> 38 428	<u>53 684</u> 50 582	<u>51 966</u> 38 428
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 347</u> 36 471	<u>53 201</u> 39 643	<u>44 422</u> 38 850	<u>54 248</u> 51 138	<u>52 395</u> 38 850
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 092</u> 34 517	<u>51 042</u> 37 518	<u>42 306</u> 36 768	<u>52 668</u> 48 863	<u>50 279</u> 36 768
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 715</u> 34 865	<u>51 427</u> 37 897	<u>42 683</u> 37 139	<u>52 438</u> 49 356	<u>50 657</u> 37 139
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 446</u> 35 584	<u>52 221</u> 38 678	<u>43 461</u> 37 905	<u>53 472</u> 50 374	<u>51 435</u> 37 905
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 822</u> 35 955	<u>52 630</u> 39 081	<u>43 862</u> 38 300	<u>54 005</u> 50 898	<u>51 836</u> 38 300
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 715</u> 34 865	<u>51 427</u> 37 897	<u>42 683</u> 37 139	<u>52 438</u> 49 356	<u>50 657</u> 37 139
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 077</u> 35 221	<u>51 820</u> 38 284	<u>43 068</u> 37 518	<u>52 950</u> 49 860	<u>51 042</u> 37 518
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 822</u> 35 955	<u>52 630</u> 39 081	<u>43 862</u> 38 300	<u>54 005</u> 50 898	<u>51 836</u> 38 300

					-		-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 207</u> 36 333	<u>53 048</u> 39 493	<u>44 272</u> 38 703	<u>54 549</u> 51 434	<u>52 246</u> 38 703
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 207</u> 36 333	<u>53 048</u> 39 493	<u>44 272</u> 38 703	<u>54 549</u> 51 434	<u>52 246</u> 38 703
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 599</u> 36 720	<u>53 475</u> 39 913	<u>44 690</u> 39 115	<u>55 105</u> 51 981	<u>52 664</u> 39 115
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 410</u> 37 518	<u>54 356</u> 40 780	<u>45 554</u> 39 965	<u>56 253</u> 53 111	<u>53 528</u> 39 965
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 829</u> 37 930	<u>54 812</u> 41 229	<u>46 000</u> 40 404	<u>56 846</u> 53 695	<u>53 974</u> 40 404
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 624</u> 22 244	<u>37 489</u> 24 179	<u>29 024</u> 23 695	<u>33 897</u> 30 387	<u>36 998</u> 23 695
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 528</u> 23 134	<u>38 472</u> 25 146	<u>29 987</u> 24 643	<u>35 440</u> 31 906	<u>37 961</u> 24 643
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

212-101-1701		3	1	2400	<u>27 468</u> 24 060	<u>39 494</u> 26 152	<u>30 989</u> 25 629	<u>37 061</u> 33 501	<u>38 962</u> 25 629
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 984</u> 24 303	<u>39 762</u> 26 416	<u>31 252</u> 25 888	<u>36 673</u> 33 840	<u>39 225</u> 25 888
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 236</u> 24 551	<u>40 036</u> 26 686	<u>31 520</u> 26 152	<u>37 024</u> 34 185	<u>39 494</u> 26 152
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 493</u> 24 804	<u>40 316</u> 26 961	<u>31 794</u> 26 421	<u>37 382</u> 34 537	<u>39 768</u> 26 421
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 023</u> 25 326	<u>40 892</u> 27 528	<u>32 359</u> 26 978	<u>38 121</u> 35 265	<u>40 333</u> 26 978
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 297</u> 25 595	<u>41 190</u> 27 821	<u>32 651</u> 27 265	<u>38 502</u> 35 640	<u>40 624</u> 27 265
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 236</u> 24 551	<u>40 036</u> 26 686	<u>31 520</u> 26 152	<u>37 024</u> 34 185	<u>39 494</u> 26 152
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 493</u> 24 804	<u>40 316</u> 26 961	<u>31 794</u> 26 421	<u>37 382</u> 34 537	<u>39 768</u> 26 421
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 755</u> 25 062	<u>40 601</u> 27 241	<u>32 074</u> 26 697	<u>37 748</u> 34 897	<u>40 047</u> 26 697
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 297</u> 25 595	<u>41 190</u> 27 821	<u>32 651</u> 27 265	<u>38 502</u> 35 640	<u>40 624</u> 27 265
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 577</u> 25 871	<u>41 494</u> 28 120	<u>32 949</u> 27 558	<u>38 891</u> 36 023	<u>40 922</u> 27 558

					-		-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 493</u> 24 804	<u>40 316</u> 26 961	<u>31 794</u> 26 421	<u>37 382</u> 34 537	<u>39 768</u> 26 421
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 755</u> 25 062	<u>40 601</u> 27 241	<u>32 074</u> 26 697	<u>37 748</u> 34 897	<u>40 047</u> 26 697
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 023</u> 25 326	<u>40 892</u> 27 528	<u>32 359</u> 26 978	<u>38 121</u> 35 265	<u>40 333</u> 26 978
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 577</u> 25 871	<u>41 494</u> 28 120	<u>32 949</u> 27 558	<u>38 891</u> 36 023	<u>40 922</u> 27 558
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 862</u> 26 152	<u>41 804</u> 28 426	<u>33 253</u> 27 857	<u>39 289</u> 36 415	<u>41 227</u> 27 857
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 755</u> 25 062	<u>40 601</u> 27 241	<u>32 074</u> 26 697	<u>37 748</u> 34 897	<u>40 047</u> 26 697
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 023</u> 25 326	<u>40 892</u> 27 528	<u>32 359</u> 26 978	<u>38 121</u> 35 265	<u>40 333</u> 26 978
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 297</u> 25 595	<u>41 190</u> 27 821	<u>32 651</u> 27 265	<u>38 502</u> 35 640	<u>40 624</u> 27 265
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 862</u> 26 152	<u>41 804</u> 28 426	<u>33 253</u> 27 857	<u>39 289</u> 36 415	<u>41 227</u> 27 857
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 154</u> 26 439	<u>42 122</u> 28 738	<u>33 564</u> 28 163	<u>39 696</u> 36 815	<u>41 538</u> 28 163
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

212-101-1801		3	1	2400	<u>28 311</u> 24 889	<u>40 410</u> 27 054	<u>31 887</u> 26 513	<u>38 546</u> 34 963	<u>39 860</u> 26 513
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 835</u> 25 141	<u>40 688</u> 27 327	<u>32 159</u> 26 780	<u>38 173</u> 35 316	<u>40 132</u> 26 780
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 096</u> 25 397	<u>40 971</u> 27 606	<u>32 436</u> 27 054	<u>38 540</u> 35 677	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 362</u> 25 659	<u>41 260</u> 27 890	<u>32 720</u> 27 332	<u>38 913</u> 36 044	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 911</u> 26 199	<u>41 857</u> 28 477	<u>33 304</u> 27 908	<u>39 684</u> 36 803	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 194</u> 26 478	<u>42 164</u> 28 780	<u>33 606</u> 28 205	<u>40 082</u> 37 195	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 096</u> 25 397	<u>40 971</u> 27 606	<u>32 436</u> 27 054	<u>38 540</u> 35 677	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 362</u> 25 659	<u>41 260</u> 27 890	<u>32 720</u> 27 332	<u>38 913</u> 36 044	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 633</u> 25 926	<u>41 555</u> 28 181	<u>33 009</u> 27 617	<u>39 295</u> 36 420	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 194</u> 26 478	<u>42 164</u> 28 780	<u>33 606</u> 28 205	<u>40 082</u> 37 195	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 763	<u>42 479</u> 29 090	<u>33 914</u> 28 508	<u>40 488</u> 37 595	<u>41 888</u> 28 508

					-		-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 362</u> 25 659	<u>41 260</u> 27 890	<u>32 720</u> 27 332	<u>38 913</u> 36 044	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 633</u> 25 926	<u>41 555</u> 28 181	<u>33 009</u> 27 617	<u>39 295</u> 36 420	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 911</u> 26 199	<u>41 857</u> 28 477	<u>33 304</u> 27 908	<u>39 684</u> 36 803	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 763	<u>42 479</u> 29 090	<u>33 914</u> 28 508	<u>40 488</u> 37 595	<u>41 888</u> 28 508
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 779</u> 27 054	<u>42 800</u> 29 406	<u>34 229</u> 28 818	<u>40 904</u> 38 003	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 633</u> 25 926	<u>41 555</u> 28 181	<u>33 009</u> 27 617	<u>39 295</u> 36 420	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 911</u> 26 199	<u>41 857</u> 28 477	<u>33 304</u> 27 908	<u>39 684</u> 36 803	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 194</u> 26 478	<u>42 164</u> 28 780	<u>33 606</u> 28 205	<u>40 082</u> 37 195	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 779</u> 27 054	<u>42 800</u> 29 406	<u>34 229</u> 28 818	<u>40 904</u> 38 003	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 081</u> 27 351	<u>43 128</u> 29 729	<u>34 551</u> 29 135	<u>41 328</u> 38 421	<u>42 524</u> 29 135
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

212-101-1901		3	1	2400	<u>28 311</u> 24 889	<u>40 410</u> 27 054	<u>31 887</u> 26 513	<u>38 546</u> 34 963	<u>39 860</u> 26 513
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 835</u> 25 141	<u>40 688</u> 27 327	<u>32 159</u> 26 780	<u>38 173</u> 35 316	<u>40 132</u> 26 780
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 096</u> 25 397	<u>40 971</u> 27 606	<u>32 436</u> 27 054	<u>38 540</u> 35 677	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 362</u> 25 659	<u>41 260</u> 27 890	<u>32 720</u> 27 332	<u>38 913</u> 36 044	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 911</u> 26 199	<u>41 857</u> 28 477	<u>33 304</u> 27 908	<u>39 684</u> 36 803	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 194</u> 26 478	<u>42 164</u> 28 780	<u>33 606</u> 28 205	<u>40 082</u> 37 195	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 096</u> 25 397	<u>40 971</u> 27 606	<u>32 436</u> 27 054	<u>38 540</u> 35 677	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 362</u> 25 659	<u>41 260</u> 27 890	<u>32 720</u> 27 332	<u>38 913</u> 36 044	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 633</u> 25 926	<u>41 555</u> 28 181	<u>33 009</u> 27 617	<u>39 295</u> 36 420	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 194</u> 26 478	<u>42 164</u> 28 780	<u>33 606</u> 28 205	<u>40 082</u> 37 195	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 763	<u>42 479</u> 29 090	<u>33 914</u> 28 508	<u>40 488</u> 37 595	<u>41 888</u> 28 508

					-		-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 362</u> 25 659	<u>41 260</u> 27 890	<u>32 720</u> 27 332	<u>38 913</u> 36 044	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 633</u> 25 926	<u>41 555</u> 28 181	<u>33 009</u> 27 617	<u>39 295</u> 36 420	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 911</u> 26 199	<u>41 857</u> 28 477	<u>33 304</u> 27 908	<u>39 684</u> 36 803	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 483</u> 26 763	<u>42 479</u> 29 090	<u>33 914</u> 28 508	<u>40 488</u> 37 595	<u>41 888</u> 28 508
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 779</u> 27 054	<u>42 800</u> 29 406	<u>34 229</u> 28 818	<u>40 904</u> 38 003	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 633</u> 25 926	<u>41 555</u> 28 181	<u>33 009</u> 27 617	<u>39 295</u> 36 420	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 911</u> 26 199	<u>41 857</u> 28 477	<u>33 304</u> 27 908	<u>39 684</u> 36 803	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 194</u> 26 478	<u>42 164</u> 28 780	<u>33 606</u> 28 205	<u>40 082</u> 37 195	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 779</u> 27 054	<u>42 800</u> 29 406	<u>34 229</u> 28 818	<u>40 904</u> 38 003	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 081</u> 27 351	<u>43 128</u> 29 729	<u>34 551</u> 29 135	<u>41 328</u> 38 421	<u>42 524</u> 29 135
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

212-101-2001		3	1	2400	<u>29 154</u> 25 719	<u>41 326</u> 27 955	<u>32 785</u> 27 396	<u>36 217</u> 32 671	<u>40 758</u> 27 396
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 686</u> 25 979	<u>41 613</u> 28 238	<u>33 066</u> 27 673	<u>35 821</u> 33 001	<u>41 039</u> 27 673
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 956</u> 26 244	<u>41 906</u> 28 526	<u>33 353</u> 27 955	<u>36 163</u> 33 338	<u>41 326</u> 27 955
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 231</u> 26 514	<u>42 205</u> 28 820	<u>33 645</u> 28 244	<u>36 512</u> 33 681	<u>41 619</u> 28 244
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 798</u> 27 073	<u>42 821</u> 29 427	<u>34 250</u> 28 838	<u>37 233</u> 34 390	<u>42 223</u> 28 838
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 361	<u>43 139</u> 29 740	<u>34 561</u> 29 145	<u>37 604</u> 34 756	<u>42 535</u> 29 145
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 956</u> 26 244	<u>41 906</u> 28 526	<u>33 353</u> 27 955	<u>36 163</u> 33 338	<u>41 326</u> 27 955
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 231</u> 26 514	<u>42 205</u> 28 820	<u>33 645</u> 28 244	<u>36 512</u> 33 681	<u>41 619</u> 28 244
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 511</u> 26 791	<u>42 510</u> 29 120	<u>33 944</u> 28 538	<u>36 869</u> 34 032	<u>41 918</u> 28 538
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 361	<u>43 139</u> 29 740	<u>34 561</u> 29 145	<u>37 604</u> 34 756	<u>42 535</u> 29 145
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 389</u> 27 655	<u>43 464</u> 30 060	<u>34 880</u> 29 458	<u>37 984</u> 35 130	<u>42 853</u> 29 458

					-		-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 231</u> 26 514	<u>42 205</u> 28 820	<u>33 645</u> 28 244	<u>36 512</u> 33 681	<u>41 619</u> 28 244
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 511</u> 26 791	<u>42 510</u> 29 120	<u>33 944</u> 28 538	<u>36 869</u> 34 032	<u>41 918</u> 28 538
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 798</u> 27 073	<u>42 821</u> 29 427	<u>34 250</u> 28 838	<u>37 233</u> 34 390	<u>42 223</u> 28 838
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 389</u> 27 655	<u>43 464</u> 30 060	<u>34 880</u> 29 458	<u>37 984</u> 35 130	<u>42 853</u> 29 458
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 695</u> 27 955	<u>43 796</u> 30 386	<u>35 205</u> 29 779	<u>38 372</u> 35 512	<u>43 179</u> 29 779
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 511</u> 26 791	<u>42 510</u> 29 120	<u>33 944</u> 28 538	<u>36 869</u> 34 032	<u>41 918</u> 28 538
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 798</u> 27 073	<u>42 821</u> 29 427	<u>34 250</u> 28 838	<u>37 233</u> 34 390	<u>42 223</u> 28 838
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 361	<u>43 139</u> 29 740	<u>34 561</u> 29 145	<u>37 604</u> 34 756	<u>42 535</u> 29 145
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 695</u> 27 955	<u>43 796</u> 30 386	<u>35 205</u> 29 779	<u>38 372</u> 35 512	<u>43 179</u> 29 779
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 007</u> 28 263	<u>44 135</u> 30 720	<u>35 537</u> 30 106	<u>38 768</u> 35 902	<u>43 511</u> 30 106
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 695</u> 27 955	<u>43 796</u> 30 386	<u>35 205</u> 29 779	<u>38 372</u> 35 512	<u>43 179</u> 29 779

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 007</u> 28 263	<u>44 135</u> 30 720	<u>35 537</u> 30 106	<u>38 768</u> 35 902	<u>43 511</u> 30 106
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 326</u> 28 577	<u>44 482</u> 31 062	<u>35 877</u> 30 440	<u>39 174</u> 36 301	<u>43 851</u> 30 440
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 652</u> 28 898	<u>44 837</u> 31 411	<u>36 225</u> 30 782	<u>39 588</u> 36 709	<u>44 198</u> 30 782
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 327</u> 29 562	<u>45 570</u> 32 133	<u>36 944</u> 31 490	<u>40 446</u> 37 553	<u>44 917</u> 31 490
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>30 503</u> 27 046	<u>42 792</u> 29 398	<u>34 221</u> 28 810	<u>37 329</u> 33 766	<u>42 195</u> 28 810
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>30 049</u> 27 320	<u>43 094</u> 29 695	<u>34 517</u> 29 101	<u>36 944</u> 34 107	<u>42 490</u> 29 101
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 332</u> 27 598	<u>43 402</u> 29 998	<u>34 819</u> 29 398	<u>37 298</u> 34 455	<u>42 792</u> 29 398
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 916</u> 28 173	<u>44 037</u> 30 623	<u>35 441</u> 30 011	<u>38 027</u> 35 172	<u>43 414</u> 30 011
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>31 217</u> 28 470	<u>44 364</u> 30 945	<u>35 762</u> 30 327	<u>38 403</u> 35 543	<u>43 735</u> 30 327
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>30 049</u> 27 320	<u>43 094</u> 29 695	<u>34 517</u> 29 101	<u>36 944</u> 34 107	<u>42 490</u> 29 101

					-		-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>30 332</u> 27 598	<u>43 402</u> 29 998	<u>34 819</u> 29 398	<u>37 298</u> 34 455	<u>42 792</u> 29 398
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 621</u> 27 883	<u>43 716</u> 30 307	<u>35 126</u> 29 701	<u>37 659</u> 34 810	<u>43 100</u> 29 701
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>31 217</u> 28 470	<u>44 364</u> 30 945	<u>35 762</u> 30 327	<u>38 403</u> 35 543	<u>43 735</u> 30 327
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 525</u> 28 773	<u>44 699</u> 31 275	<u>36 090</u> 30 649	<u>38 788</u> 35 921	<u>44 063</u> 30 649
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>30 332</u> 27 598	<u>43 402</u> 29 998	<u>34 819</u> 29 398	<u>37 298</u> 34 455	<u>42 792</u> 29 398
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 621</u> 27 883	<u>43 716</u> 30 307	<u>35 126</u> 29 701	<u>37 659</u> 34 810	<u>43 100</u> 29 701
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 916</u> 28 173	<u>44 037</u> 30 623	<u>35 441</u> 30 011	<u>38 027</u> 35 172	<u>43 414</u> 30 011
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 525</u> 28 773	<u>44 699</u> 31 275	<u>36 090</u> 30 649	<u>38 788</u> 35 921	<u>44 063</u> 30 649
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 840</u> 29 082	<u>45 040</u> 31 611	<u>36 424</u> 30 979	<u>39 180</u> 36 307	<u>44 398</u> 30 979
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 525</u> 28 773	<u>44 699</u> 31 275	<u>36 090</u> 30 649	<u>38 788</u> 35 921	<u>44 063</u> 30 649
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 840</u> 29 082	<u>45 040</u> 31 611	<u>36 424</u> 30 979	<u>39 180</u> 36 307	<u>44 398</u> 30 979

212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>32 161</u> 29 398	<u>45 389</u> 31 955	<u>36 766</u> 31 315	<u>39 581</u> 36 702	<u>44 740</u> 31 315
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 489</u> 29 721	<u>45 746</u> 32 306	<u>37 116</u> 31 660	<u>39 991</u> 37 105	<u>45 090</u> 31 660
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 167</u> 30 389	<u>46 484</u> 33 032	<u>37 839</u> 32 371	<u>40 838</u> 37 939	<u>45 813</u> 32 371
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 683</u> 28 208	<u>44 075</u> 30 661	<u>35 478</u> 30 048	<u>40 613</u> 36 998	<u>43 452</u> 30 048
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 241</u> 28 493	<u>44 389</u> 30 970	<u>35 787</u> 30 351	<u>40 261</u> 37 371	<u>43 760</u> 30 351
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 536</u> 28 784	<u>44 711</u> 31 286	<u>36 101</u> 30 661	<u>40 649</u> 37 753	<u>44 075</u> 30 661
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 145</u> 29 383	<u>45 373</u> 31 938	<u>36 750</u> 31 299	<u>41 448</u> 38 539	<u>44 724</u> 31 299
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 460</u> 29 692	<u>45 714</u> 32 274	<u>37 085</u> 31 629	<u>41 860</u> 38 945	<u>45 059</u> 31 629
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 241</u> 28 493	<u>44 389</u> 30 970	<u>35 787</u> 30 351	<u>40 261</u> 37 371	<u>43 760</u> 30 351
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 536</u> 28 784	<u>44 711</u> 31 286	<u>36 101</u> 30 661	<u>40 649</u> 37 753	<u>44 075</u> 30 661

					-		-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 838</u> 29 080	<u>45 038</u> 31 609	<u>36 422</u> 30 977	<u>41 044</u> 38 142	<u>44 396</u> 30 977
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 460</u> 29 692	<u>45 714</u> 32 274	<u>37 085</u> 31 629	<u>41 860</u> 38 945	<u>45 059</u> 31 629
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 781</u> 30 008	<u>46 063</u> 32 618	<u>37 427</u> 31 965	<u>42 281</u> 39 359	<u>45 400</u> 31 965
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 536</u> 28 784	<u>44 711</u> 31 286	<u>36 101</u> 30 661	<u>40 649</u> 37 753	<u>44 075</u> 30 661
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 838</u> 29 080	<u>45 038</u> 31 609	<u>36 422</u> 30 977	<u>41 044</u> 38 142	<u>44 396</u> 30 977
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 145</u> 29 383	<u>45 373</u> 31 938	<u>36 750</u> 31 299	<u>41 448</u> 38 539	<u>44 724</u> 31 299
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 781</u> 30 008	<u>46 063</u> 32 618	<u>37 427</u> 31 965	<u>42 281</u> 39 359	<u>45 400</u> 31 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 108</u> 30 331	<u>46 420</u> 32 969	<u>37 776</u> 32 309	<u>42 711</u> 39 782	<u>45 750</u> 32 309
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 781</u> 30 008	<u>46 063</u> 32 618	<u>37 427</u> 31 965	<u>42 281</u> 39 359	<u>45 400</u> 31 965
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 108</u> 30 331	<u>46 420</u> 32 969	<u>37 776</u> 32 309	<u>42 711</u> 39 782	<u>45 750</u> 32 309
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 443</u> 30 661	<u>46 784</u> 33 327	<u>38 133</u> 32 660	<u>43 150</u> 40 215	<u>46 106</u> 32 660

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 786</u> 30 998	<u>47 156</u> 33 693	<u>38 497</u> 33 019	<u>43 599</u> 40 657	<u>46 471</u> 33 019
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 493</u> 31 694	<u>47 925</u> 34 450	<u>39 251</u> 33 761	<u>44 528</u> 41 570	<u>47 225</u> 33 761
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 369</u> 29 867	<u>45 907</u> 32 464	<u>37 274</u> 31 815	<u>42 357</u> 38 714	<u>45 248</u> 31 815
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 944</u> 30 169	<u>46 240</u> 32 792	<u>37 601</u> 32 136	<u>42 022</u> 39 105	<u>45 574</u> 32 136
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 576</u> 30 791	<u>46 927</u> 33 468	<u>38 274</u> 32 799	<u>42 842</u> 39 911	<u>46 247</u> 32 799
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 901</u> 31 112	<u>47 282</u> 33 817	<u>38 621</u> 33 141	<u>43 264</u> 40 327	<u>46 594</u> 33 141
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 944</u> 30 169	<u>46 240</u> 32 792	<u>37 601</u> 32 136	<u>42 022</u> 39 105	<u>45 574</u> 32 136
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 256</u> 30 477	<u>46 580</u> 33 127	<u>37 934</u> 32 464	<u>42 428</u> 39 504	<u>45 907</u> 32 464
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 901</u> 31 112	<u>47 282</u> 33 817	<u>38 621</u> 33 141	<u>43 264</u> 40 327	<u>46 594</u> 33 141
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 234</u> 31 439	<u>47 643</u> 34 173	<u>38 975</u> 33 489	<u>43 695</u> 40 751	<u>46 949</u> 33 489

					-		-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 234</u> 31 439	<u>47 643</u> 34 173	<u>38 975</u> 33 489	<u>43 695</u> 40 751	<u>46 949</u> 33 489
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 574</u> 31 774	<u>48 013</u> 34 536	<u>39 337</u> 33 846	<u>44 136</u> 41 185	<u>47 311</u> 33 846
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 276</u> 32 464	<u>48 775</u> 35 287	<u>40 085</u> 34 582	<u>45 045</u> 42 080	<u>48 058</u> 34 582
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 638</u> 32 821	<u>49 169</u> 35 675	<u>40 471</u> 34 962	<u>45 515</u> 42 542	<u>48 444</u> 34 962
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 369</u> 29 867	<u>45 907</u> 32 464	<u>37 274</u> 31 815	<u>42 357</u> 38 714	<u>45 248</u> 31 815
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 212</u> 30 697	<u>46 823</u> 33 366	<u>38 172</u> 32 699	<u>44 816</u> 41 134	<u>46 145</u> 32 699
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 31 007	<u>47 166</u> 33 703	<u>38 507</u> 33 029	<u>44 506</u> 41 550	<u>46 481</u> 33 029
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>34 445</u> 31 646	<u>47 872</u> 34 398	<u>39 199</u> 33 710	<u>45 377</u> 42 406	<u>47 173</u> 33 710
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 780</u> 31 976	<u>48 236</u> 34 756	<u>39 556</u> 34 061	<u>45 826</u> 42 848	<u>47 530</u> 34 061

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 795</u> 31 007	<u>47 166</u> 33 703	<u>38 507</u> 33 029	<u>44 506</u> 41 550	<u>46 481</u> 33 029
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>34 117</u> 31 323	<u>47 515</u> 34 047	<u>38 850</u> 33 366	<u>44 937</u> 41 974	<u>46 823</u> 33 366
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 780</u> 31 976	<u>48 236</u> 34 756	<u>39 556</u> 34 061	<u>45 826</u> 42 848	<u>47 530</u> 34 061
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 312	<u>48 608</u> 35 122	<u>39 920</u> 34 420	<u>46 284</u> 43 299	<u>47 894</u> 34 420
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 312	<u>48 608</u> 35 122	<u>39 920</u> 34 420	<u>46 284</u> 43 299	<u>47 894</u> 34 420
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>35 471</u> 32 656	<u>48 987</u> 35 496	<u>40 292</u> 34 786	<u>46 752</u> 43 760	<u>48 266</u> 34 786
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>36 192</u> 33 366	<u>49 771</u> 36 267	<u>41 061</u> 35 542	<u>47 718</u> 44 711	<u>49 034</u> 35 542
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>36 565</u> 33 733	<u>50 176</u> 36 666	<u>41 458</u> 35 933	<u>48 218</u> 45 202	<u>49 431</u> 35 933
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>35 771</u> 32 232	<u>48 518</u> 35 034	<u>39 833</u> 34 334	<u>47 481</u> 43 757	<u>47 807</u> 34 334
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 370</u> 32 557	<u>48 878</u> 35 388	<u>40 185</u> 34 680	<u>47 199</u> 44 199	<u>48 159</u> 34 680

					-		-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 052</u> 33 228	<u>49 619</u> 36 118	<u>40 912</u> 35 396	<u>48 125</u> 45 111	<u>48 885</u> 35 396
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 404</u> 33 575	<u>50 002</u> 36 494	<u>41 286</u> 35 764	<u>48 602</u> 45 581	<u>49 260</u> 35 764
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 370</u> 32 557	<u>48 878</u> 35 388	<u>40 185</u> 34 680	<u>47 199</u> 44 199	<u>48 159</u> 34 680
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 708</u> 32 889	<u>49 245</u> 35 749	<u>40 545</u> 35 034	<u>47 657</u> 44 650	<u>48 518</u> 35 034
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 404</u> 33 575	<u>50 002</u> 36 494	<u>41 286</u> 35 764	<u>48 602</u> 45 581	<u>49 260</u> 35 764
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 763</u> 33 928	<u>50 392</u> 36 878	<u>41 669</u> 36 141	<u>49 089</u> 46 060	<u>49 643</u> 36 141
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 763</u> 33 928	<u>50 392</u> 36 878	<u>41 669</u> 36 141	<u>49 089</u> 46 060	<u>49 643</u> 36 141
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 130</u> 34 289	<u>50 790</u> 37 271	<u>42 060</u> 36 525	<u>49 587</u> 46 550	<u>50 033</u> 36 525
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 887</u> 35 034	<u>51 614</u> 38 081	<u>42 866</u> 37 319	<u>50 615</u> 47 562	<u>50 840</u> 37 319
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 278</u> 35 419	<u>52 039</u> 38 499	<u>43 283</u> 37 729	<u>51 146</u> 48 085	<u>51 257</u> 37 729
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

212-101-2701		3	1	2400	<u>37 081</u> 33 521	<u>49 942</u> 36 436	<u>41 228</u> 35 707	<u>50 777</u> 47 001	<u>49 202</u> 35 707
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 693</u> 33 859	<u>50 316</u> 36 804	<u>41 595</u> 36 068	<u>50 528</u> 47 476	<u>49 568</u> 36 068
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 403</u> 34 558	<u>51 087</u> 37 563	<u>42 350</u> 36 811	<u>51 522</u> 48 455	<u>50 324</u> 36 811
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 768</u> 34 918	<u>51 485</u> 37 954	<u>42 740</u> 37 195	<u>52 035</u> 48 959	<u>50 713</u> 37 195
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 693</u> 33 859	<u>50 316</u> 36 804	<u>41 595</u> 36 068	<u>50 528</u> 47 476	<u>49 568</u> 36 068
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>37 044</u> 34 205	<u>50 698</u> 37 179	<u>41 969</u> 36 436	<u>51 020</u> 47 960	<u>49 942</u> 36 436
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 768</u> 34 918	<u>51 485</u> 37 954	<u>42 740</u> 37 195	<u>52 035</u> 48 959	<u>50 713</u> 37 195
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>38 142</u> 35 285	<u>51 891</u> 38 353	<u>43 138</u> 37 586	<u>52 559</u> 49 475	<u>51 111</u> 37 586
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 142</u> 35 285	<u>51 891</u> 38 353	<u>43 138</u> 37 586	<u>52 559</u> 49 475	<u>51 111</u> 37 586
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 523</u> 35 661	<u>52 305</u> 38 761	<u>43 544</u> 37 986	<u>53 093</u> 50 001	<u>51 518</u> 37 986
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 311</u> 36 436	<u>53 161</u> 39 604	<u>44 383</u> 38 812	<u>54 198</u> 51 088	<u>52 357</u> 38 812

					-		-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 718</u> 36 836	<u>53 603</u> 40 039	<u>44 816</u> 39 239	<u>54 768</u> 51 650	<u>52 790</u> 39 239
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 443</u> 34 862	<u>51 423</u> 37 893	<u>42 679</u> 37 135	<u>53 164</u> 49 351	<u>50 653</u> 37 135
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 069</u> 35 214	<u>51 812</u> 38 276	<u>43 061</u> 37 510	<u>52 939</u> 49 850	<u>51 034</u> 37 510
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 807</u> 35 940	<u>52 614</u> 39 065	<u>43 846</u> 38 284	<u>53 984</u> 50 877	<u>51 820</u> 38 284
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 187</u> 36 314	<u>53 027</u> 39 472	<u>44 252</u> 38 683	<u>54 522</u> 51 407	<u>52 225</u> 38 683
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 069</u> 35 214	<u>51 812</u> 38 276	<u>43 061</u> 37 510	<u>52 939</u> 49 850	<u>51 034</u> 37 510
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 434</u> 35 573	<u>52 209</u> 38 667	<u>43 449</u> 37 893	<u>53 456</u> 50 358	<u>51 423</u> 37 893
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 187</u> 36 314	<u>53 027</u> 39 472	<u>44 252</u> 38 683	<u>54 522</u> 51 407	<u>52 225</u> 38 683
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 697	<u>53 449</u> 39 888	<u>44 665</u> 39 090	<u>55 072</u> 51 949	<u>52 639</u> 39 090
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 697	<u>53 449</u> 39 888	<u>44 665</u> 39 090	<u>55 072</u> 51 949	<u>52 639</u> 39 090

					-	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 972</u> 37 087	<u>53 880</u> 40 312	<u>45 088</u> 39 506	<u>55 633</u> 52 501	<u>53 061</u> 39 506
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 792</u> 37 893	<u>54 771</u> 41 188	<u>45 960</u> 40 364	<u>56 793</u> 53 643	<u>53 934</u> 40 364
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 215</u> 38 310	<u>55 231</u> 41 641	<u>46 411</u> 40 808	<u>57 392</u> 54 232	<u>54 384</u> 40 808

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>36 760</u> 23 461	<u>36 760</u> 23 461	<u>43 491</u> 30 086	<u>26 684</u> 23 461	<u>36 760</u> 23 461
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>37 713</u> 24 399	<u>37 713</u> 24 399	<u>45 019</u> 31 590	<u>27 637</u> 24 399	<u>37 713</u> 24 399
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>38 705</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375	<u>46 624</u> 33 170	<u>28 629</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>38 965</u> 25 631	<u>38 965</u> 25 631	<u>46 964</u> 33 505	<u>28 889</u> 25 631	<u>38 965</u> 25 631
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>47 312</u> 33 847	<u>29 155</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>47 666</u> 34 196	<u>29 426</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>40 061</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711	<u>48 398</u> 34 915	<u>29 986</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>48 775</u> 35 287	<u>30 275</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>47 312</u> 33 847	<u>29 155</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>47 666</u> 34 196	<u>29 426</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>39 779</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432	<u>48 028</u> 34 552	<u>29 703</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>48 775</u> 35 287	<u>30 275</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>49 160</u> 35 666	<u>30 570</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285

					-	-	-	-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>47 666</u> 34 196	<u>29 426</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>39 779</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432	<u>48 028</u> 34 552	<u>29 703</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>40 061</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711	<u>48 398</u> 34 915	<u>29 986</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>49 160</u> 35 666	<u>30 570</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>40 946</u> 27 582	<u>40 946</u> 27 582	<u>49 554</u> 36 054	<u>30 871</u> 27 582	<u>40 946</u> 27 582
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>39 779</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432	<u>48 028</u> 34 552	<u>29 703</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>40 061</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711	<u>48 398</u> 34 915	<u>29 986</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>48 775</u> 35 287	<u>30 275</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>40 946</u> 27 582	<u>40 946</u> 27 582	<u>49 554</u> 36 054	<u>30 871</u> 27 582	<u>40 946</u> 27 582
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>41 254</u> 27 885	<u>41 254</u> 27 885	<u>49 957</u> 36 450	<u>31 179</u> 27 885	<u>41 254</u> 27 885
212-101-0400	7473-2010 10	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>39 594</u> 26 250	<u>39 594</u> 26 250	<u>48 094</u> 34 617	<u>29 518</u> 26 250	<u>39 594</u> 26 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>39 863</u> 26 515	<u>39 863</u> 26 515	<u>48 450</u> 34 967	<u>29 787</u> 26 515	<u>39 863</u> 26 515
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323	<u>30 062</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688	<u>30 343</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439	<u>30 922</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827	<u>31 220</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323	<u>30 062</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688	<u>30 343</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059	<u>30 629</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827	<u>31 220</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223	<u>31 525</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226

					-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688	<u>30 343</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059	<u>30 629</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439	<u>30 922</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223	<u>31 525</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627	<u>31 837</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059	<u>30 629</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439	<u>30 922</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827	<u>31 220</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627	<u>31 837</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 231</u> 28 846	<u>42 231</u> 28 846	<u>51 573</u> 38 041	<u>32 156</u> 28 846	<u>42 231</u> 28 846
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>39 594</u> 26 250	<u>39 594</u> 26 250	<u>48 094</u> 34 617	<u>29 518</u> 26 250	<u>39 594</u> 26 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>39 863</u> 26 515	<u>39 863</u> 26 515	<u>48 450</u> 34 967	<u>29 787</u> 26 515	<u>39 863</u> 26 515
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323	<u>30 062</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688	<u>30 343</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439	<u>30 922</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827	<u>31 220</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323	<u>30 062</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688	<u>30 343</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059	<u>30 629</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827	<u>31 220</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223	<u>31 525</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226

					-	-	-	-	-
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688	<u>30 343</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059	<u>30 629</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439	<u>30 922</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223	<u>31 525</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627	<u>31 837</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059	<u>30 629</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439	<u>30 922</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827	<u>31 220</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627	<u>31 837</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 231</u> 28 846	<u>42 231</u> 28 846	<u>51 573</u> 38 041	<u>32 156</u> 28 846	<u>42 231</u> 28 846
212-101-0600	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 483</u> 27 125	<u>40 483</u> 27 125	<u>45 788</u> 32 347	<u>30 407</u> 27 125	<u>40 483</u> 27 125
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 761</u> 27 399	<u>40 761</u> 27 399	<u>46 120</u> 32 674	<u>30 685</u> 27 399	<u>40 761</u> 27 399
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>41 045</u> 27 679	<u>41 045</u> 27 679	<u>46 459</u> 33 007	<u>30 969</u> 27 679	<u>41 045</u> 27 679
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>41 335</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964	<u>46 805</u> 33 348	<u>31 259</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 933</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553	<u>47 518</u> 34 050	<u>31 858</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 242</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856	<u>47 886</u> 34 412	<u>32 166</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>41 045</u> 27 679	<u>41 045</u> 27 679	<u>46 459</u> 33 007	<u>30 969</u> 27 679	<u>41 045</u> 27 679
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>41 335</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964	<u>46 805</u> 33 348	<u>31 259</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 631</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255	<u>47 158</u> 33 695	<u>31 555</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 242</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856	<u>47 886</u> 34 412	<u>32 166</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 557</u> 29 167	<u>42 557</u> 29 167	<u>48 262</u> 34 782	<u>32 481</u> 29 167	<u>42 557</u> 29 167

					-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>41 335</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964	<u>46 805</u> 33 348	<u>31 259</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 631</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255	<u>47 158</u> 33 695	<u>31 555</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 933</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553	<u>47 518</u> 34 050	<u>31 858</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 557</u> 29 167	<u>42 557</u> 29 167	<u>48 262</u> 34 782	<u>32 481</u> 29 167	<u>42 557</u> 29 167
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 879</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484	<u>48 646</u> 35 160	<u>32 803</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 631</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255	<u>47 158</u> 33 695	<u>31 555</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 933</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553	<u>47 518</u> 34 050	<u>31 858</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 242</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856	<u>47 886</u> 34 412	<u>32 166</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 879</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484	<u>48 646</u> 35 160	<u>32 803</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 208</u> 29 808	<u>43 208</u> 29 808	<u>49 039</u> 35 547	<u>33 133</u> 29 808	<u>43 208</u> 29 808
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 879</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484	<u>48 646</u> 35 160	<u>32 803</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484

					-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 208</u> 29 808	<u>43 208</u> 29 808	<u>49 039</u> 35 547	<u>33 133</u> 29 808	<u>43 208</u> 29 808
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>43 545</u> 30 139	<u>43 545</u> 30 139	<u>49 440</u> 35 941	<u>33 469</u> 30 139	<u>43 545</u> 30 139
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>43 889</u> 30 478	<u>43 889</u> 30 478	<u>49 850</u> 36 345	<u>33 813</u> 30 478	<u>43 889</u> 30 478
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>44 601</u> 31 178	<u>44 601</u> 31 178	<u>50 699</u> 37 181	<u>34 525</u> 31 178	<u>44 601</u> 31 178
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>41 905</u> 28 525	<u>41 905</u> 28 525	<u>46 890</u> 33 431	<u>31 829</u> 28 525	<u>41 905</u> 28 525
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>42 198</u> 28 813	<u>42 198</u> 28 813	<u>47 233</u> 33 769	<u>32 122</u> 28 813	<u>42 198</u> 28 813
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107	<u>47 583</u> 34 114	<u>32 421</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>43 112</u> 29 714	<u>43 112</u> 29 714	<u>48 305</u> 34 824	<u>33 037</u> 29 714	<u>43 112</u> 29 714
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>43 430</u> 30 026	<u>43 430</u> 30 026	<u>48 677</u> 35 191	<u>33 355</u> 30 026	<u>43 430</u> 30 026
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>42 198</u> 28 813	<u>42 198</u> 28 813	<u>47 233</u> 33 769	<u>32 122</u> 28 813	<u>42 198</u> 28 813

					-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>42 496</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107	<u>47 583</u> 34 114	<u>32 421</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 801</u> 29 407	<u>42 801</u> 29 407	<u>47 940</u> 34 465	<u>32 726</u> 29 407	<u>42 801</u> 29 407
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>43 430</u> 30 026	<u>43 430</u> 30 026	<u>48 677</u> 35 191	<u>33 355</u> 30 026	<u>43 430</u> 30 026
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 755</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346	<u>49 058</u> 35 565	<u>33 679</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>42 496</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107	<u>47 583</u> 34 114	<u>32 421</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 801</u> 29 407	<u>42 801</u> 29 407	<u>47 940</u> 34 465	<u>32 726</u> 29 407	<u>42 801</u> 29 407
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>43 112</u> 29 714	<u>43 112</u> 29 714	<u>48 305</u> 34 824	<u>33 037</u> 29 714	<u>43 112</u> 29 714
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 755</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346	<u>49 058</u> 35 565	<u>33 679</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>44 086</u> 30 672	<u>44 086</u> 30 672	<u>49 446</u> 35 948	<u>34 011</u> 30 672	<u>44 086</u> 30 672
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 755</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346	<u>49 058</u> 35 565	<u>33 679</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>44 086</u> 30 672	<u>44 086</u> 30 672	<u>49 446</u> 35 948	<u>34 011</u> 30 672	<u>44 086</u> 30 672

					-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>44 425</u> 31 005	<u>44 425</u> 31 005	<u>49 843</u> 36 338	<u>34 350</u> 31 005	<u>44 425</u> 31 005
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 771</u> 31 346	<u>44 771</u> 31 346	<u>50 249</u> 36 738	<u>34 696</u> 31 346	<u>44 771</u> 31 346
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 487</u> 32 051	<u>45 487</u> 32 051	<u>51 088</u> 37 563	<u>35 411</u> 32 051	<u>45 487</u> 32 051
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 150</u> 29 750	<u>43 150</u> 29 750	<u>50 141</u> 36 631	<u>33 074</u> 29 750	<u>43 150</u> 29 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>43 455</u> 30 051	<u>43 455</u> 30 051	<u>50 517</u> 37 001	<u>33 379</u> 30 051	<u>43 455</u> 30 051
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>50 900</u> 37 379	<u>33 691</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 409</u> 30 990	<u>44 409</u> 30 990	<u>51 692</u> 38 158	<u>34 333</u> 30 990	<u>44 409</u> 30 990
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>44 740</u> 31 316	<u>44 740</u> 31 316	<u>52 100</u> 38 559	<u>34 665</u> 31 316	<u>44 740</u> 31 316
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>43 455</u> 30 051	<u>43 455</u> 30 051	<u>50 517</u> 37 001	<u>33 379</u> 30 051	<u>43 455</u> 30 051
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>50 900</u> 37 379	<u>33 691</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357

					-	-	-	-	-
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 084</u> 30 670	<u>44 084</u> 30 670	<u>51 292</u> 37 764	<u>34 009</u> 30 670	<u>44 084</u> 30 670
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>44 740</u> 31 316	<u>44 740</u> 31 316	<u>52 100</u> 38 559	<u>34 665</u> 31 316	<u>44 740</u> 31 316
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 079</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649	<u>52 516</u> 38 969	<u>35 003</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>50 900</u> 37 379	<u>33 691</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 084</u> 30 670	<u>44 084</u> 30 670	<u>51 292</u> 37 764	<u>34 009</u> 30 670	<u>44 084</u> 30 670
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 409</u> 30 990	<u>44 409</u> 30 990	<u>51 692</u> 38 158	<u>34 333</u> 30 990	<u>44 409</u> 30 990
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 079</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649	<u>52 516</u> 38 969	<u>35 003</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>45 425</u> 31 989	<u>45 425</u> 31 989	<u>52 942</u> 39 388	<u>35 349</u> 31 989	<u>45 425</u> 31 989
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 079</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649	<u>52 516</u> 38 969	<u>35 003</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>45 425</u> 31 989	<u>45 425</u> 31 989	<u>52 942</u> 39 388	<u>35 349</u> 31 989	<u>45 425</u> 31 989
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>45 778</u> 32 337	<u>45 778</u> 32 337	<u>53 377</u> 39 817	<u>35 702</u> 32 337	<u>45 778</u> 32 337

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>46 139</u> 32 692	<u>46 139</u> 32 692	<u>53 822</u> 40 254	<u>36 063</u> 32 692	<u>46 139</u> 32 692
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>46 885</u> 33 427	<u>46 885</u> 33 427	<u>54 741</u> 41 159	<u>36 810</u> 33 427	<u>46 885</u> 33 427
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>44 928</u> 31 500	<u>44 928</u> 31 500	<u>51 867</u> 38 330	<u>34 852</u> 31 500	<u>44 928</u> 31 500
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718	<u>35 175</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>45 917</u> 32 474	<u>45 917</u> 32 474	<u>53 072</u> 39 516	<u>35 842</u> 32 474	<u>45 917</u> 32 474
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927	<u>36 186</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718	<u>35 175</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>45 581</u> 32 143	<u>45 581</u> 32 143	<u>52 662</u> 39 113	<u>35 505</u> 32 143	<u>45 581</u> 32 143
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927	<u>36 186</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348	<u>36 536</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158

					-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348	<u>36 536</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>46 970</u> 33 511	<u>46 970</u> 33 511	<u>54 353</u> 40 777	<u>36 895</u> 33 511	<u>46 970</u> 33 511
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>47 710</u> 34 239	<u>47 710</u> 34 239	<u>55 254</u> 41 663	<u>37 635</u> 34 239	<u>47 710</u> 34 239
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>48 093</u> 34 615	<u>48 093</u> 34 615	<u>55 719</u> 42 121	<u>38 017</u> 34 615	<u>48 093</u> 34 615
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 928</u> 31 500	<u>44 928</u> 31 500	<u>51 867</u> 38 330	<u>34 852</u> 31 500	<u>44 928</u> 31 500
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718	<u>35 175</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 917</u> 32 474	<u>45 917</u> 32 474	<u>53 072</u> 39 516	<u>35 842</u> 32 474	<u>45 917</u> 32 474
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927	<u>36 186</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718	<u>35 175</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 581</u> 32 143	<u>45 581</u> 32 143	<u>52 662</u> 39 113	<u>35 505</u> 32 143	<u>45 581</u> 32 143

					-	-	-	-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927	<u>36 186</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348	<u>36 536</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348	<u>36 536</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>46 970</u> 33 511	<u>46 970</u> 33 511	<u>54 353</u> 40 777	<u>36 895</u> 33 511	<u>46 970</u> 33 511
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 710</u> 34 239	<u>47 710</u> 34 239	<u>55 254</u> 41 663	<u>37 635</u> 34 239	<u>47 710</u> 34 239
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 093</u> 34 615	<u>48 093</u> 34 615	<u>55 719</u> 42 121	<u>38 017</u> 34 615	<u>48 093</u> 34 615
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>45 817</u> 32 375	<u>45 817</u> 32 375	<u>54 302</u> 40 727	<u>35 741</u> 32 375	<u>45 817</u> 32 375
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 149</u> 32 702	<u>46 149</u> 32 702	<u>54 720</u> 41 138	<u>36 073</u> 32 702	<u>46 149</u> 32 702
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>46 834</u> 33 376	<u>46 834</u> 33 376	<u>55 582</u> 41 986	<u>36 758</u> 33 376	<u>46 834</u> 33 376
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>47 187</u> 33 724	<u>47 187</u> 33 724	<u>56 026</u> 42 424	<u>37 112</u> 33 724	<u>47 187</u> 33 724

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 149</u> 32 702	<u>46 149</u> 32 702	<u>54 720</u> 41 138	<u>36 073</u> 32 702	<u>46 149</u> 32 702
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>46 488</u> 33 036	<u>46 488</u> 33 036	<u>55 146</u> 41 558	<u>36 412</u> 33 036	<u>46 488</u> 33 036
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>47 187</u> 33 724	<u>47 187</u> 33 724	<u>56 026</u> 42 424	<u>37 112</u> 33 724	<u>47 187</u> 33 724
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>47 548</u> 34 079	<u>47 548</u> 34 079	<u>56 480</u> 42 870	<u>37 472</u> 34 079	<u>47 548</u> 34 079
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>47 548</u> 34 079	<u>47 548</u> 34 079	<u>56 480</u> 42 870	<u>37 472</u> 34 079	<u>47 548</u> 34 079
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>47 916</u> 34 441	<u>47 916</u> 34 441	<u>56 943</u> 43 326	<u>37 841</u> 34 441	<u>47 916</u> 34 441
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>48 677</u> 35 190	<u>48 677</u> 35 190	<u>57 900</u> 44 268	<u>38 601</u> 35 190	<u>48 677</u> 35 190
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>49 070</u> 35 577	<u>49 070</u> 35 577	<u>58 394</u> 44 755	<u>38 994</u> 35 577	<u>49 070</u> 35 577
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>47 461</u> 33 994	<u>47 461</u> 33 994	<u>56 941</u> 43 324	<u>37 386</u> 33 994	<u>47 461</u> 33 994
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>47 810</u> 34 337	<u>47 810</u> 34 337	<u>57 385</u> 43 762	<u>37 735</u> 34 337	<u>47 810</u> 34 337

					-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>48 529</u> 35 045	<u>48 529</u> 35 045	<u>58 302</u> 44 664	<u>38 454</u> 35 045	<u>48 529</u> 35 045
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>48 900</u> 35 410	<u>48 900</u> 35 410	<u>58 775</u> 45 129	<u>38 825</u> 35 410	<u>48 900</u> 35 410
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>47 810</u> 34 337	<u>47 810</u> 34 337	<u>57 385</u> 43 762	<u>37 735</u> 34 337	<u>47 810</u> 34 337
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>48 166</u> 34 688	<u>48 166</u> 34 688	<u>57 839</u> 44 208	<u>38 091</u> 34 688	<u>48 166</u> 34 688
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 900</u> 35 410	<u>48 900</u> 35 410	<u>58 775</u> 45 129	<u>38 825</u> 35 410	<u>48 900</u> 35 410
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>49 279</u> 35 783	<u>49 279</u> 35 783	<u>59 258</u> 45 604	<u>39 203</u> 35 783	<u>49 279</u> 35 783
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>49 279</u> 35 783	<u>49 279</u> 35 783	<u>59 258</u> 45 604	<u>39 203</u> 35 783	<u>49 279</u> 35 783
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>49 666</u> 36 164	<u>49 666</u> 36 164	<u>59 750</u> 46 089	<u>39 590</u> 36 164	<u>49 666</u> 36 164
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>50 464</u> 36 950	<u>50 464</u> 36 950	<u>60 768</u> 47 091	<u>40 389</u> 36 950	<u>50 464</u> 36 950
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 877</u> 37 356	<u>50 877</u> 37 356	<u>61 294</u> 47 609	<u>40 802</u> 37 356	<u>50 877</u> 37 356
212-101-1300	7473-2010 40	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 843</u> 35 354	<u>48 843</u> 35 354	<u>60 204</u> 46 536	<u>38 767</u> 35 354	<u>48 843</u> 35 354
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 206</u> 35 711	<u>49 206</u> 35 711	<u>60 681</u> 47 006	<u>39 130</u> 35 711	<u>49 206</u> 35 711
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 954</u> 36 447	<u>49 954</u> 36 447	<u>61 666</u> 47 975	<u>39 878</u> 36 447	<u>49 954</u> 36 447
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 339</u> 36 827	<u>50 339</u> 36 827	<u>62 174</u> 48 475	<u>40 264</u> 36 827	<u>50 339</u> 36 827
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 206</u> 35 711	<u>49 206</u> 35 711	<u>60 681</u> 47 006	<u>39 130</u> 35 711	<u>49 206</u> 35 711
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 576</u> 36 075	<u>49 576</u> 36 075	<u>61 169</u> 47 485	<u>39 500</u> 36 075	<u>49 576</u> 36 075
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 339</u> 36 827	<u>50 339</u> 36 827	<u>62 174</u> 48 475	<u>40 264</u> 36 827	<u>50 339</u> 36 827
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 733</u> 37 214	<u>50 733</u> 37 214	<u>62 692</u> 48 985	<u>40 658</u> 37 214	<u>50 733</u> 37 214
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 733</u> 37 214	<u>50 733</u> 37 214	<u>62 692</u> 48 985	<u>40 658</u> 37 214	<u>50 733</u> 37 214
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 135</u> 37 610	<u>51 135</u> 37 610	<u>63 222</u> 49 506	<u>41 060</u> 37 610	<u>51 135</u> 37 610
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 966</u> 38 428	<u>51 966</u> 38 428	<u>64 315</u> 50 582	<u>41 891</u> 38 428	<u>51 966</u> 38 428

					-	-	-	-	-
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>52 395</u> 38 850	<u>52 395</u> 38 850	<u>64 880</u> 51 138	<u>42 320</u> 38 850	<u>52 395</u> 38 850
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>50 279</u> 36 768	<u>50 279</u> 36 768	<u>62 568</u> 48 863	<u>40 204</u> 36 768	<u>50 279</u> 36 768
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>50 657</u> 37 139	<u>50 657</u> 37 139	<u>63 069</u> 49 356	<u>40 581</u> 37 139	<u>50 657</u> 37 139
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>51 435</u> 37 905	<u>51 435</u> 37 905	<u>64 103</u> 50 374	<u>41 359</u> 37 905	<u>51 435</u> 37 905
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>51 836</u> 38 300	<u>51 836</u> 38 300	<u>64 636</u> 50 898	<u>41 760</u> 38 300	<u>51 836</u> 38 300
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>50 657</u> 37 139	<u>50 657</u> 37 139	<u>63 069</u> 49 356	<u>40 581</u> 37 139	<u>50 657</u> 37 139
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>51 042</u> 37 518	<u>51 042</u> 37 518	<u>63 581</u> 49 860	<u>40 966</u> 37 518	<u>51 042</u> 37 518
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>51 836</u> 38 300	<u>51 836</u> 38 300	<u>64 636</u> 50 898	<u>41 760</u> 38 300	<u>51 836</u> 38 300
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>52 246</u> 38 703	<u>52 246</u> 38 703	<u>65 181</u> 51 434	<u>42 170</u> 38 703	<u>52 246</u> 38 703
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>52 246</u> 38 703	<u>52 246</u> 38 703	<u>65 181</u> 51 434	<u>42 170</u> 38 703	<u>52 246</u> 38 703

					-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>52 664</u> 39 115	<u>52 664</u> 39 115	<u>65 737</u> 51 981	<u>42 588</u> 39 115	<u>52 664</u> 39 115
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>53 528</u> 39 965	<u>53 528</u> 39 965	<u>66 885</u> 53 111	<u>43 452</u> 39 965	<u>53 528</u> 39 965
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>53 974</u> 40 404	<u>53 974</u> 40 404	<u>67 478</u> 53 695	<u>43 899</u> 40 404	<u>53 974</u> 40 404
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 998</u> 23 695	<u>36 998</u> 23 695	<u>43 796</u> 30 387	<u>26 922</u> 23 695	<u>36 998</u> 23 695
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>37 961</u> 24 643	<u>37 961</u> 24 643	<u>45 340</u> 31 906	<u>27 885</u> 24 643	<u>37 961</u> 24 643
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>38 962</u> 25 629	<u>38 962</u> 25 629	<u>46 961</u> 33 501	<u>28 887</u> 25 629	<u>38 962</u> 25 629
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>39 225</u> 25 888	<u>39 225</u> 25 888	<u>47 305</u> 33 840	<u>29 150</u> 25 888	<u>39 225</u> 25 888

					-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>39 494</u> 26 152	<u>39 494</u> 26 152	<u>47 656</u> 34 185	<u>29 418</u> 26 152	<u>39 494</u> 26 152
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 768</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421	<u>48 014</u> 34 537	<u>29 692</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>40 333</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978	<u>48 752</u> 35 265	<u>30 257</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>40 624</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265	<u>49 133</u> 35 640	<u>30 549</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>39 494</u> 26 152	<u>39 494</u> 26 152	<u>47 656</u> 34 185	<u>29 418</u> 26 152	<u>39 494</u> 26 152
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 768</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421	<u>48 014</u> 34 537	<u>29 692</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>40 047</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697	<u>48 379</u> 34 897	<u>29 972</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>40 624</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265	<u>49 133</u> 35 640	<u>30 549</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 922</u> 27 558	<u>40 922</u> 27 558	<u>49 523</u> 36 023	<u>30 847</u> 27 558	<u>40 922</u> 27 558
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 768</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421	<u>48 014</u> 34 537	<u>29 692</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>40 047</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697	<u>48 379</u> 34 897	<u>29 972</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697

					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>40 333</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978	<u>48 752</u> 35 265	<u>30 257</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 922</u> 27 558	<u>40 922</u> 27 558	<u>49 523</u> 36 023	<u>30 847</u> 27 558	<u>40 922</u> 27 558
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>41 227</u> 27 857	<u>41 227</u> 27 857	<u>49 921</u> 36 415	<u>31 151</u> 27 857	<u>41 227</u> 27 857
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>40 047</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697	<u>48 379</u> 34 897	<u>29 972</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>40 333</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978	<u>48 752</u> 35 265	<u>30 257</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>40 624</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265	<u>49 133</u> 35 640	<u>30 549</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>41 227</u> 27 857	<u>41 227</u> 27 857	<u>49 921</u> 36 415	<u>31 151</u> 27 857	<u>41 227</u> 27 857
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>41 538</u> 28 163	<u>41 538</u> 28 163	<u>50 327</u> 36 815	<u>31 462</u> 28 163	<u>41 538</u> 28 163
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 860</u> 26 513	<u>39 860</u> 26 513	<u>48 446</u> 34 963	<u>29 785</u> 26 513	<u>39 860</u> 26 513
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>40 132</u> 26 780	<u>40 132</u> 26 780	<u>48 805</u> 35 316	<u>30 057</u> 26 780	<u>40 132</u> 26 780

					-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677	<u>30 334</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044	<u>30 618</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803	<u>31 202</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195	<u>31 504</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677	<u>30 334</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044	<u>30 618</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420	<u>30 907</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195	<u>31 504</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595	<u>31 812</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044	<u>30 618</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420	<u>30 907</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617

					-	-	-	-	-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803	<u>31 202</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595	<u>31 812</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003	<u>32 127</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420	<u>30 907</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803	<u>31 202</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195	<u>31 504</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003	<u>32 127</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 524</u> 29 135	<u>42 524</u> 29 135	<u>51 959</u> 38 421	<u>32 449</u> 29 135	<u>42 524</u> 29 135
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>39 860</u> 26 513	<u>39 860</u> 26 513	<u>48 446</u> 34 963	<u>29 785</u> 26 513	<u>39 860</u> 26 513
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>40 132</u> 26 780	<u>40 132</u> 26 780	<u>48 805</u> 35 316	<u>30 057</u> 26 780	<u>40 132</u> 26 780

					-	-	-	-	-
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677	<u>30 334</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044	<u>30 618</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803	<u>31 202</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195	<u>31 504</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677	<u>30 334</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044	<u>30 618</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420	<u>30 907</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195	<u>31 504</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595	<u>31 812</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044	<u>30 618</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420	<u>30 907</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617

					-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803	<u>31 202</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595	<u>31 812</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003	<u>32 127</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420	<u>30 907</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803	<u>31 202</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195	<u>31 504</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003	<u>32 127</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>42 524</u> 29 135	<u>42 524</u> 29 135	<u>51 959</u> 38 421	<u>32 449</u> 29 135	<u>42 524</u> 29 135
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>40 758</u> 27 396	<u>40 758</u> 27 396	<u>46 117</u> 32 671	<u>30 683</u> 27 396	<u>40 758</u> 27 396
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>41 039</u> 27 673	<u>41 039</u> 27 673	<u>46 452</u> 33 001	<u>30 964</u> 27 673	<u>41 039</u> 27 673

					-	-	-	-	-
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>41 326</u> 27 955	<u>41 326</u> 27 955	<u>46 794</u> 33 338	<u>31 251</u> 27 955	<u>41 326</u> 27 955
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>41 619</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244	<u>47 144</u> 33 681	<u>31 544</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838	<u>47 864</u> 34 390	<u>32 148</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>42 535</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145	<u>48 236</u> 34 756	<u>32 459</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>41 326</u> 27 955	<u>41 326</u> 27 955	<u>46 794</u> 33 338	<u>31 251</u> 27 955	<u>41 326</u> 27 955
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>41 619</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244	<u>47 144</u> 33 681	<u>31 544</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 918</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538	<u>47 500</u> 34 032	<u>31 842</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>42 535</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145	<u>48 236</u> 34 756	<u>32 459</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>42 853</u> 29 458	<u>42 853</u> 29 458	<u>48 615</u> 35 130	<u>32 778</u> 29 458	<u>42 853</u> 29 458
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>41 619</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244	<u>47 144</u> 33 681	<u>31 544</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>41 918</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538	<u>47 500</u> 34 032	<u>31 842</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538

					-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838	<u>47 864</u> 34 390	<u>32 148</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>42 853</u> 29 458	<u>42 853</u> 29 458	<u>48 615</u> 35 130	<u>32 778</u> 29 458	<u>42 853</u> 29 458
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>43 179</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779	<u>49 003</u> 35 512	<u>33 103</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>41 918</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538	<u>47 500</u> 34 032	<u>31 842</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838	<u>47 864</u> 34 390	<u>32 148</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>42 535</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145	<u>48 236</u> 34 756	<u>32 459</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>43 179</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779	<u>49 003</u> 35 512	<u>33 103</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>43 511</u> 30 106	<u>43 511</u> 30 106	<u>49 400</u> 35 902	<u>33 436</u> 30 106	<u>43 511</u> 30 106
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>43 179</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779	<u>49 003</u> 35 512	<u>33 103</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>43 511</u> 30 106	<u>43 511</u> 30 106	<u>49 400</u> 35 902	<u>33 436</u> 30 106	<u>43 511</u> 30 106
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>43 851</u> 30 440	<u>43 851</u> 30 440	<u>49 805</u> 36 301	<u>33 775</u> 30 440	<u>43 851</u> 30 440

					-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>44 198</u> 30 782	<u>44 198</u> 30 782	<u>50 220</u> 36 709	<u>34 123</u> 30 782	<u>44 198</u> 30 782
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>44 917</u> 31 490	<u>44 917</u> 31 490	<u>51 077</u> 37 553	<u>34 842</u> 31 490	<u>44 917</u> 31 490
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>42 195</u> 28 810	<u>42 195</u> 28 810	<u>47 229</u> 33 766	<u>32 119</u> 28 810	<u>42 195</u> 28 810
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>42 490</u> 29 101	<u>42 490</u> 29 101	<u>47 576</u> 34 107	<u>32 415</u> 29 101	<u>42 490</u> 29 101
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 792</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398	<u>47 929</u> 34 455	<u>32 717</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>43 414</u> 30 011	<u>43 414</u> 30 011	<u>48 659</u> 35 172	<u>33 339</u> 30 011	<u>43 414</u> 30 011
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 735</u> 30 327	<u>43 735</u> 30 327	<u>49 035</u> 35 543	<u>33 660</u> 30 327	<u>43 735</u> 30 327
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>42 490</u> 29 101	<u>42 490</u> 29 101	<u>47 576</u> 34 107	<u>32 415</u> 29 101	<u>42 490</u> 29 101
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 792</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398	<u>47 929</u> 34 455	<u>32 717</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>43 100</u> 29 701	<u>43 100</u> 29 701	<u>48 290</u> 34 810	<u>33 025</u> 29 701	<u>43 100</u> 29 701

					-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 735</u> 30 327	<u>43 735</u> 30 327	<u>49 035</u> 35 543	<u>33 660</u> 30 327	<u>43 735</u> 30 327
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>44 063</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649	<u>49 419</u> 35 921	<u>33 988</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 792</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398	<u>47 929</u> 34 455	<u>32 717</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>43 100</u> 29 701	<u>43 100</u> 29 701	<u>48 290</u> 34 810	<u>33 025</u> 29 701	<u>43 100</u> 29 701
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>43 414</u> 30 011	<u>43 414</u> 30 011	<u>48 659</u> 35 172	<u>33 339</u> 30 011	<u>43 414</u> 30 011
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>44 063</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649	<u>49 419</u> 35 921	<u>33 988</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>44 398</u> 30 979	<u>44 398</u> 30 979	<u>49 811</u> 36 307	<u>34 322</u> 30 979	<u>44 398</u> 30 979
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>44 063</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649	<u>49 419</u> 35 921	<u>33 988</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>44 398</u> 30 979	<u>44 398</u> 30 979	<u>49 811</u> 36 307	<u>34 322</u> 30 979	<u>44 398</u> 30 979
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 740</u> 31 315	<u>44 740</u> 31 315	<u>50 212</u> 36 702	<u>34 665</u> 31 315	<u>44 740</u> 31 315
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>45 090</u> 31 660	<u>45 090</u> 31 660	<u>50 622</u> 37 105	<u>35 014</u> 31 660	<u>45 090</u> 31 660

					-	-	-	-	-
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 813</u> 32 371	<u>45 813</u> 32 371	<u>51 469</u> 37 939	<u>35 737</u> 32 371	<u>45 813</u> 32 371
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 452</u> 30 048	<u>43 452</u> 30 048	<u>50 513</u> 36 998	<u>33 376</u> 30 048	<u>43 452</u> 30 048
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>43 760</u> 30 351	<u>43 760</u> 30 351	<u>50 893</u> 37 371	<u>33 685</u> 30 351	<u>43 760</u> 30 351
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 075</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661	<u>51 280</u> 37 753	<u>33 999</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 724</u> 31 299	<u>44 724</u> 31 299	<u>52 079</u> 38 539	<u>34 648</u> 31 299	<u>44 724</u> 31 299
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>45 059</u> 31 629	<u>45 059</u> 31 629	<u>52 491</u> 38 945	<u>34 983</u> 31 629	<u>45 059</u> 31 629
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>43 760</u> 30 351	<u>43 760</u> 30 351	<u>50 893</u> 37 371	<u>33 685</u> 30 351	<u>43 760</u> 30 351
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>44 075</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661	<u>51 280</u> 37 753	<u>33 999</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 396</u> 30 977	<u>44 396</u> 30 977	<u>51 676</u> 38 142	<u>34 320</u> 30 977	<u>44 396</u> 30 977
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>45 059</u> 31 629	<u>45 059</u> 31 629	<u>52 491</u> 38 945	<u>34 983</u> 31 629	<u>45 059</u> 31 629

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 400</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965	<u>52 912</u> 39 359	<u>35 325</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>44 075</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661	<u>51 280</u> 37 753	<u>33 999</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 396</u> 30 977	<u>44 396</u> 30 977	<u>51 676</u> 38 142	<u>34 320</u> 30 977	<u>44 396</u> 30 977
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 724</u> 31 299	<u>44 724</u> 31 299	<u>52 079</u> 38 539	<u>34 648</u> 31 299	<u>44 724</u> 31 299
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>45 400</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965	<u>52 912</u> 39 359	<u>35 325</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>45 750</u> 32 309	<u>45 750</u> 32 309	<u>53 342</u> 39 782	<u>35 674</u> 32 309	<u>45 750</u> 32 309
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>45 400</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965	<u>52 912</u> 39 359	<u>35 325</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>45 750</u> 32 309	<u>45 750</u> 32 309	<u>53 342</u> 39 782	<u>35 674</u> 32 309	<u>45 750</u> 32 309
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>46 106</u> 32 660	<u>46 106</u> 32 660	<u>53 782</u> 40 215	<u>36 031</u> 32 660	<u>46 106</u> 32 660
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 471</u> 33 019	<u>46 471</u> 33 019	<u>54 231</u> 40 657	<u>36 396</u> 33 019	<u>46 471</u> 33 019
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>47 225</u> 33 761	<u>47 225</u> 33 761	<u>55 159</u> 41 570	<u>37 149</u> 33 761	<u>47 225</u> 33 761

					-	-	-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>45 248</u> 31 815	<u>45 248</u> 31 815	<u>52 257</u> 38 714	<u>35 172</u> 31 815	<u>45 248</u> 31 815
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 574</u> 32 136	<u>45 574</u> 32 136	<u>52 654</u> 39 105	<u>35 499</u> 32 136	<u>45 574</u> 32 136
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 247</u> 32 799	<u>46 247</u> 32 799	<u>53 473</u> 39 911	<u>36 172</u> 32 799	<u>46 247</u> 32 799
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 594</u> 33 141	<u>46 594</u> 33 141	<u>53 895</u> 40 327	<u>36 519</u> 33 141	<u>46 594</u> 33 141
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 574</u> 32 136	<u>45 574</u> 32 136	<u>52 654</u> 39 105	<u>35 499</u> 32 136	<u>45 574</u> 32 136
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 907</u> 32 464	<u>45 907</u> 32 464	<u>53 059</u> 39 504	<u>35 832</u> 32 464	<u>45 907</u> 32 464
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 594</u> 33 141	<u>46 594</u> 33 141	<u>53 895</u> 40 327	<u>36 519</u> 33 141	<u>46 594</u> 33 141
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 949</u> 33 489	<u>46 949</u> 33 489	<u>54 327</u> 40 751	<u>36 873</u> 33 489	<u>46 949</u> 33 489
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 949</u> 33 489	<u>46 949</u> 33 489	<u>54 327</u> 40 751	<u>36 873</u> 33 489	<u>46 949</u> 33 489
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 311</u> 33 846	<u>47 311</u> 33 846	<u>54 767</u> 41 185	<u>37 235</u> 33 846	<u>47 311</u> 33 846

					-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 058</u> 34 582	<u>48 058</u> 34 582	<u>55 677</u> 42 080	<u>37 983</u> 34 582	<u>48 058</u> 34 582
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 444</u> 34 962	<u>48 444</u> 34 962	<u>56 147</u> 42 542	<u>38 369</u> 34 962	<u>48 444</u> 34 962
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>45 248</u> 31 815	<u>45 248</u> 31 815	<u>52 257</u> 38 714	<u>35 172</u> 31 815	<u>45 248</u> 31 815
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 145</u> 32 699	<u>46 145</u> 32 699	<u>54 716</u> 41 134	<u>36 070</u> 32 699	<u>46 145</u> 32 699
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>46 481</u> 33 029	<u>46 481</u> 33 029	<u>55 138</u> 41 550	<u>36 406</u> 33 029	<u>46 481</u> 33 029
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>56 008</u> 42 406	<u>37 097</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>47 530</u> 34 061	<u>47 530</u> 34 061	<u>56 457</u> 42 848	<u>37 454</u> 34 061	<u>47 530</u> 34 061
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>46 481</u> 33 029	<u>46 481</u> 33 029	<u>55 138</u> 41 550	<u>36 406</u> 33 029	<u>46 481</u> 33 029
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>46 823</u> 33 366	<u>46 823</u> 33 366	<u>55 569</u> 41 974	<u>36 748</u> 33 366	<u>46 823</u> 33 366

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 530</u> 34 061	<u>47 530</u> 34 061	<u>56 457</u> 42 848	<u>37 454</u> 34 061	<u>47 530</u> 34 061
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>47 894</u> 34 420	<u>47 894</u> 34 420	<u>56 915</u> 43 299	<u>37 819</u> 34 420	<u>47 894</u> 34 420
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>47 894</u> 34 420	<u>47 894</u> 34 420	<u>56 915</u> 43 299	<u>37 819</u> 34 420	<u>47 894</u> 34 420
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 266</u> 34 786	<u>48 266</u> 34 786	<u>57 383</u> 43 760	<u>38 191</u> 34 786	<u>48 266</u> 34 786
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>49 034</u> 35 542	<u>49 034</u> 35 542	<u>58 350</u> 44 711	<u>38 959</u> 35 542	<u>49 034</u> 35 542
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 431</u> 35 933	<u>49 431</u> 35 933	<u>58 849</u> 45 202	<u>39 356</u> 35 933	<u>49 431</u> 35 933
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>47 807</u> 34 334	<u>47 807</u> 34 334	<u>57 381</u> 43 757	<u>37 731</u> 34 334	<u>47 807</u> 34 334
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>48 159</u> 34 680	<u>48 159</u> 34 680	<u>57 830</u> 44 199	<u>38 083</u> 34 680	<u>48 159</u> 34 680
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 885</u> 35 396	<u>48 885</u> 35 396	<u>58 756</u> 45 111	<u>38 810</u> 35 396	<u>48 885</u> 35 396
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>49 260</u> 35 764	<u>49 260</u> 35 764	<u>59 233</u> 45 581	<u>39 185</u> 35 764	<u>49 260</u> 35 764

					-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>48 159</u> 34 680	<u>48 159</u> 34 680	<u>57 830</u> 44 199	<u>38 083</u> 34 680	<u>48 159</u> 34 680
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>48 518</u> 35 034	<u>48 518</u> 35 034	<u>58 288</u> 44 650	<u>38 443</u> 35 034	<u>48 518</u> 35 034
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>49 260</u> 35 764	<u>49 260</u> 35 764	<u>59 233</u> 45 581	<u>39 185</u> 35 764	<u>49 260</u> 35 764
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>49 643</u> 36 141	<u>49 643</u> 36 141	<u>59 721</u> 46 060	<u>39 567</u> 36 141	<u>49 643</u> 36 141
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>49 643</u> 36 141	<u>49 643</u> 36 141	<u>59 721</u> 46 060	<u>39 567</u> 36 141	<u>49 643</u> 36 141
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>50 033</u> 36 525	<u>50 033</u> 36 525	<u>60 219</u> 46 550	<u>39 958</u> 36 525	<u>50 033</u> 36 525
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>50 840</u> 37 319	<u>50 840</u> 37 319	<u>61 247</u> 47 562	<u>40 764</u> 37 319	<u>50 840</u> 37 319
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>51 257</u> 37 729	<u>51 257</u> 37 729	<u>61 778</u> 48 085	<u>41 181</u> 37 729	<u>51 257</u> 37 729
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>49 202</u> 35 707	<u>49 202</u> 35 707	<u>60 677</u> 47 001	<u>39 126</u> 35 707	<u>49 202</u> 35 707
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>49 568</u> 36 068	<u>49 568</u> 36 068	<u>61 159</u> 47 476	<u>39 493</u> 36 068	<u>49 568</u> 36 068

					-	-	-	-	-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>50 324</u> 36 811	<u>50 324</u> 36 811	<u>62 154</u> 48 455	<u>40 248</u> 36 811	<u>50 324</u> 36 811
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>50 713</u> 37 195	<u>50 713</u> 37 195	<u>62 666</u> 48 959	<u>40 638</u> 37 195	<u>50 713</u> 37 195
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>49 568</u> 36 068	<u>49 568</u> 36 068	<u>61 159</u> 47 476	<u>39 493</u> 36 068	<u>49 568</u> 36 068
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>49 942</u> 36 436	<u>49 942</u> 36 436	<u>61 651</u> 47 960	<u>39 867</u> 36 436	<u>49 942</u> 36 436
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>50 713</u> 37 195	<u>50 713</u> 37 195	<u>62 666</u> 48 959	<u>40 638</u> 37 195	<u>50 713</u> 37 195
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>51 111</u> 37 586	<u>51 111</u> 37 586	<u>63 190</u> 49 475	<u>41 036</u> 37 586	<u>51 111</u> 37 586
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>51 111</u> 37 586	<u>51 111</u> 37 586	<u>63 190</u> 49 475	<u>41 036</u> 37 586	<u>51 111</u> 37 586
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>51 518</u> 37 986	<u>51 518</u> 37 986	<u>63 725</u> 50 001	<u>41 442</u> 37 986	<u>51 518</u> 37 986
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>52 357</u> 38 812	<u>52 357</u> 38 812	<u>64 829</u> 51 088	<u>42 281</u> 38 812	<u>52 357</u> 38 812
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>52 790</u> 39 239	<u>52 790</u> 39 239	<u>65 399</u> 51 650	<u>42 714</u> 39 239	<u>52 790</u> 39 239
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>50 653</u> 37 135	<u>50 653</u> 37 135	<u>63 064</u> 49 351	<u>40 578</u> 37 135	<u>50 653</u> 37 135
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>51 034</u> 37 510	<u>51 034</u> 37 510	<u>63 571</u> 49 850	<u>40 959</u> 37 510	<u>51 034</u> 37 510
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>51 820</u> 38 284	<u>51 820</u> 38 284	<u>64 615</u> 50 877	<u>41 744</u> 38 284	<u>51 820</u> 38 284
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>52 225</u> 38 683	<u>52 225</u> 38 683	<u>65 153</u> 51 407	<u>42 150</u> 38 683	<u>52 225</u> 38 683
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>51 034</u> 37 510	<u>51 034</u> 37 510	<u>63 571</u> 49 850	<u>40 959</u> 37 510	<u>51 034</u> 37 510
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>51 423</u> 37 893	<u>51 423</u> 37 893	<u>64 088</u> 50 358	<u>41 348</u> 37 893	<u>51 423</u> 37 893
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>52 225</u> 38 683	<u>52 225</u> 38 683	<u>65 153</u> 51 407	<u>42 150</u> 38 683	<u>52 225</u> 38 683
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>52 639</u> 39 090	<u>52 639</u> 39 090	<u>65 703</u> 51 949	<u>42 563</u> 39 090	<u>52 639</u> 39 090
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>52 639</u> 39 090	<u>52 639</u> 39 090	<u>65 703</u> 51 949	<u>42 563</u> 39 090	<u>52 639</u> 39 090
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>53 061</u> 39 506	<u>53 061</u> 39 506	<u>66 265</u> 52 501	<u>42 986</u> 39 506	<u>53 061</u> 39 506
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>53 934</u> 40 364	<u>53 934</u> 40 364	<u>67 424</u> 53 643	<u>43 858</u> 40 364	<u>53 934</u> 40 364

					-	-	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>54 384</u> 40 808	<u>54 384</u> 40 808	<u>68 023</u> 54 232	<u>44 309</u> 40 808	<u>54 384</u> 40 808

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>36 760</u> 23 461	<u>36 760</u> 23 461	<u>43 491</u> 30 086
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>37 713</u> 24 399	<u>37 713</u> 24 399	<u>45 019</u> 31 590
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>38 705</u> 25 375	<u>38 705</u> 25 375	<u>46 624</u> 33 170
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>38 965</u> 25 631	<u>38 965</u> 25 631	<u>46 964</u> 33 505

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>47 312</u> 33 847
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>47 666</u> 34 196
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>40 061</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711	<u>48 398</u> 34 915
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>48 775</u> 35 287
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>39 231</u> 25 893	<u>39 231</u> 25 893	<u>47 312</u> 33 847
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>47 666</u> 34 196
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>39 779</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432	<u>48 028</u> 34 552
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>48 775</u> 35 287
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>49 160</u> 35 666
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>39 502</u> 26 160	<u>39 502</u> 26 160	<u>47 666</u> 34 196
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>39 779</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432	<u>48 028</u> 34 552

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>40 061</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711	<u>48 398</u> 34 915
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>40 645</u> 27 285	<u>40 645</u> 27 285	<u>49 160</u> 35 666
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>40 946</u> 27 582	<u>40 946</u> 27 582	<u>49 554</u> 36 054
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>39 779</u> 26 432	<u>39 779</u> 26 432	<u>48 028</u> 34 552
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>40 061</u> 26 711	<u>40 061</u> 26 711	<u>48 398</u> 34 915
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>40 350</u> 26 995	<u>40 350</u> 26 995	<u>48 775</u> 35 287
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>40 946</u> 27 582	<u>40 946</u> 27 582	<u>49 554</u> 36 054
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>41 254</u> 27 885	<u>41 254</u> 27 885	<u>49 957</u> 36 450
212-101-0400	7473-2010 10	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>39 594</u> 26 250	<u>39 594</u> 26 250	<u>48 094</u> 34 617
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>39 863</u> 26 515	<u>39 863</u> 26 515	<u>48 450</u> 34 967

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 231</u> 28 846	<u>42 231</u> 28 846	<u>51 573</u> 38 041
212-101-0500	7473-2010 12,5	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>39 594</u> 26 250	<u>39 594</u> 26 250	<u>48 094</u> 34 617
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>39 863</u> 26 515	<u>39 863</u> 26 515	<u>48 450</u> 34 967

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>40 138</u> 26 786	<u>40 138</u> 26 786	<u>48 812</u> 35 323
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 418</u> 27 062	<u>40 418</u> 27 062	<u>49 182</u> 35 688
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 601</u> 28 226	<u>41 601</u> 28 226	<u>50 742</u> 37 223
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>40 705</u> 27 344	<u>40 705</u> 27 344	<u>49 560</u> 36 059
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>40 997</u> 27 632	<u>40 997</u> 27 632	<u>49 945</u> 36 439
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>41 296</u> 27 926	<u>41 296</u> 27 926	<u>50 339</u> 36 827
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>41 913</u> 28 533	<u>41 913</u> 28 533	<u>51 153</u> 37 627
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 231</u> 28 846	<u>42 231</u> 28 846	<u>51 573</u> 38 041
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 483</u> 27 125	<u>40 483</u> 27 125	<u>45 788</u> 32 347
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 761</u> 27 399	<u>40 761</u> 27 399	<u>46 120</u> 32 674

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>41 045</u> 27 679	<u>41 045</u> 27 679	<u>46 459</u> 33 007
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>41 335</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964	<u>46 805</u> 33 348
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 933</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553	<u>47 518</u> 34 050
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 242</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856	<u>47 886</u> 34 412
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>41 045</u> 27 679	<u>41 045</u> 27 679	<u>46 459</u> 33 007
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>41 335</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964	<u>46 805</u> 33 348
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 631</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255	<u>47 158</u> 33 695
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 242</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856	<u>47 886</u> 34 412
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 557</u> 29 167	<u>42 557</u> 29 167	<u>48 262</u> 34 782
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>41 335</u> 27 964	<u>41 335</u> 27 964	<u>46 805</u> 33 348
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 631</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255	<u>47 158</u> 33 695

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 933</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553	<u>47 518</u> 34 050
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 557</u> 29 167	<u>42 557</u> 29 167	<u>48 262</u> 34 782
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 879</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484	<u>48 646</u> 35 160
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 631</u> 28 255	<u>41 631</u> 28 255	<u>47 158</u> 33 695
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 933</u> 28 553	<u>41 933</u> 28 553	<u>47 518</u> 34 050
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 242</u> 28 856	<u>42 242</u> 28 856	<u>47 886</u> 34 412
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 879</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484	<u>48 646</u> 35 160
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 208</u> 29 808	<u>43 208</u> 29 808	<u>49 039</u> 35 547
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 879</u> 29 484	<u>42 879</u> 29 484	<u>48 646</u> 35 160
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 208</u> 29 808	<u>43 208</u> 29 808	<u>49 039</u> 35 547
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>43 545</u> 30 139	<u>43 545</u> 30 139	<u>49 440</u> 35 941

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>43 889</u> 30 478	<u>43 889</u> 30 478	<u>49 850</u> 36 345
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>44 601</u> 31 178	<u>44 601</u> 31 178	<u>50 699</u> 37 181
212-101-0700	7473-2010 20	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>41 905</u> 28 525	<u>41 905</u> 28 525	<u>46 890</u> 33 431
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>42 198</u> 28 813	<u>42 198</u> 28 813	<u>47 233</u> 33 769
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107	<u>47 583</u> 34 114
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>43 112</u> 29 714	<u>43 112</u> 29 714	<u>48 305</u> 34 824
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>43 430</u> 30 026	<u>43 430</u> 30 026	<u>48 677</u> 35 191
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>42 198</u> 28 813	<u>42 198</u> 28 813	<u>47 233</u> 33 769
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>42 496</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107	<u>47 583</u> 34 114
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 801</u> 29 407	<u>42 801</u> 29 407	<u>47 940</u> 34 465

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>43 430</u> 30 026	<u>43 430</u> 30 026	<u>48 677</u> 35 191
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 755</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346	<u>49 058</u> 35 565
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>42 496</u> 29 107	<u>42 496</u> 29 107	<u>47 583</u> 34 114
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 801</u> 29 407	<u>42 801</u> 29 407	<u>47 940</u> 34 465
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>43 112</u> 29 714	<u>43 112</u> 29 714	<u>48 305</u> 34 824
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 755</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346	<u>49 058</u> 35 565
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>44 086</u> 30 672	<u>44 086</u> 30 672	<u>49 446</u> 35 948
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 755</u> 30 346	<u>43 755</u> 30 346	<u>49 058</u> 35 565
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>44 086</u> 30 672	<u>44 086</u> 30 672	<u>49 446</u> 35 948
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>44 425</u> 31 005	<u>44 425</u> 31 005	<u>49 843</u> 36 338
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 771</u> 31 346	<u>44 771</u> 31 346	<u>50 249</u> 36 738

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 487</u> 32 051	<u>45 487</u> 32 051	<u>51 088</u> 37 563
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 150</u> 29 750	<u>43 150</u> 29 750	<u>50 141</u> 36 631
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>43 455</u> 30 051	<u>43 455</u> 30 051	<u>50 517</u> 37 001
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>50 900</u> 37 379
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 409</u> 30 990	<u>44 409</u> 30 990	<u>51 692</u> 38 158
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>44 740</u> 31 316	<u>44 740</u> 31 316	<u>52 100</u> 38 559
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>43 455</u> 30 051	<u>43 455</u> 30 051	<u>50 517</u> 37 001
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>50 900</u> 37 379
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 084</u> 30 670	<u>44 084</u> 30 670	<u>51 292</u> 37 764
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>44 740</u> 31 316	<u>44 740</u> 31 316	<u>52 100</u> 38 559

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 079</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649	<u>52 516</u> 38 969
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>50 900</u> 37 379
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 084</u> 30 670	<u>44 084</u> 30 670	<u>51 292</u> 37 764
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 409</u> 30 990	<u>44 409</u> 30 990	<u>51 692</u> 38 158
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 079</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649	<u>52 516</u> 38 969
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>45 425</u> 31 989	<u>45 425</u> 31 989	<u>52 942</u> 39 388
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 079</u> 31 649	<u>45 079</u> 31 649	<u>52 516</u> 38 969
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>45 425</u> 31 989	<u>45 425</u> 31 989	<u>52 942</u> 39 388
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>45 778</u> 32 337	<u>45 778</u> 32 337	<u>53 377</u> 39 817
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>46 139</u> 32 692	<u>46 139</u> 32 692	<u>53 822</u> 40 254
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>46 885</u> 33 427	<u>46 885</u> 33 427	<u>54 741</u> 41 159

212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>44 928</u> 31 500	<u>44 928</u> 31 500	<u>51 867</u> 38 330
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>45 917</u> 32 474	<u>45 917</u> 32 474	<u>53 072</u> 39 516
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>45 581</u> 32 143	<u>45 581</u> 32 143	<u>52 662</u> 39 113
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>46 970</u> 33 511	<u>46 970</u> 33 511	<u>54 353</u> 40 777

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>47 710</u> 34 239	<u>47 710</u> 34 239	<u>55 254</u> 41 663
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>48 093</u> 34 615	<u>48 093</u> 34 615	<u>55 719</u> 42 121
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 928</u> 31 500	<u>44 928</u> 31 500	<u>51 867</u> 38 330
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 917</u> 32 474	<u>45 917</u> 32 474	<u>53 072</u> 39 516
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 251</u> 31 818	<u>45 251</u> 31 818	<u>52 261</u> 38 718
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 581</u> 32 143	<u>45 581</u> 32 143	<u>52 662</u> 39 113
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 261</u> 32 813	<u>46 261</u> 32 813	<u>53 490</u> 39 927
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 612</u> 33 158	<u>46 612</u> 33 158	<u>53 917</u> 40 348
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>46 970</u> 33 511	<u>46 970</u> 33 511	<u>54 353</u> 40 777
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 710</u> 34 239	<u>47 710</u> 34 239	<u>55 254</u> 41 663
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 093</u> 34 615	<u>48 093</u> 34 615	<u>55 719</u> 42 121
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>45 817</u> 32 375	<u>45 817</u> 32 375	<u>54 302</u> 40 727
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 149</u> 32 702	<u>46 149</u> 32 702	<u>54 720</u> 41 138
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>46 834</u> 33 376	<u>46 834</u> 33 376	<u>55 582</u> 41 986
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>47 187</u> 33 724	<u>47 187</u> 33 724	<u>56 026</u> 42 424
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 149</u> 32 702	<u>46 149</u> 32 702	<u>54 720</u> 41 138
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>46 488</u> 33 036	<u>46 488</u> 33 036	<u>55 146</u> 41 558

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>47 187</u> 33 724	<u>47 187</u> 33 724	<u>56 026</u> 42 424
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>47 548</u> 34 079	<u>47 548</u> 34 079	<u>56 480</u> 42 870
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>47 548</u> 34 079	<u>47 548</u> 34 079	<u>56 480</u> 42 870
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>47 916</u> 34 441	<u>47 916</u> 34 441	<u>56 943</u> 43 326
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>48 677</u> 35 190	<u>48 677</u> 35 190	<u>57 900</u> 44 268
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>49 070</u> 35 577	<u>49 070</u> 35 577	<u>58 394</u> 44 755
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>47 461</u> 33 994	<u>47 461</u> 33 994	<u>56 941</u> 43 324
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>47 810</u> 34 337	<u>47 810</u> 34 337	<u>57 385</u> 43 762
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>48 529</u> 35 045	<u>48 529</u> 35 045	<u>58 302</u> 44 664
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>48 900</u> 35 410	<u>48 900</u> 35 410	<u>58 775</u> 45 129

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>47 810</u> 34 337	<u>47 810</u> 34 337	<u>57 385</u> 43 762
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>48 166</u> 34 688	<u>48 166</u> 34 688	<u>57 839</u> 44 208
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 900</u> 35 410	<u>48 900</u> 35 410	<u>58 775</u> 45 129
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>49 279</u> 35 783	<u>49 279</u> 35 783	<u>59 258</u> 45 604
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>49 279</u> 35 783	<u>49 279</u> 35 783	<u>59 258</u> 45 604
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>49 666</u> 36 164	<u>49 666</u> 36 164	<u>59 750</u> 46 089
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>50 464</u> 36 950	<u>50 464</u> 36 950	<u>60 768</u> 47 091
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 877</u> 37 356	<u>50 877</u> 37 356	<u>61 294</u> 47 609
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 843</u> 35 354	<u>48 843</u> 35 354	<u>60 204</u> 46 536
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 206</u> 35 711	<u>49 206</u> 35 711	<u>60 681</u> 47 006

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 954</u> 36 447	<u>49 954</u> 36 447	<u>61 666</u> 47 975
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 339</u> 36 827	<u>50 339</u> 36 827	<u>62 174</u> 48 475
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 206</u> 35 711	<u>49 206</u> 35 711	<u>60 681</u> 47 006
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 576</u> 36 075	<u>49 576</u> 36 075	<u>61 169</u> 47 485
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 339</u> 36 827	<u>50 339</u> 36 827	<u>62 174</u> 48 475
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 733</u> 37 214	<u>50 733</u> 37 214	<u>62 692</u> 48 985
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 733</u> 37 214	<u>50 733</u> 37 214	<u>62 692</u> 48 985
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 135</u> 37 610	<u>51 135</u> 37 610	<u>63 222</u> 49 506
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 966</u> 38 428	<u>51 966</u> 38 428	<u>64 315</u> 50 582
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>52 395</u> 38 850	<u>52 395</u> 38 850	<u>64 880</u> 51 138
212-101-1400	7473-2010 45	3					

212-101-1401		3	1	2400	<u>50 279</u> 36 768	<u>50 279</u> 36 768	<u>62 568</u> 48 863
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>50 657</u> 37 139	<u>50 657</u> 37 139	<u>63 069</u> 49 356
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>51 435</u> 37 905	<u>51 435</u> 37 905	<u>64 103</u> 50 374
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>51 836</u> 38 300	<u>51 836</u> 38 300	<u>64 636</u> 50 898
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>50 657</u> 37 139	<u>50 657</u> 37 139	<u>63 069</u> 49 356
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>51 042</u> 37 518	<u>51 042</u> 37 518	<u>63 581</u> 49 860
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>51 836</u> 38 300	<u>51 836</u> 38 300	<u>64 636</u> 50 898
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>52 246</u> 38 703	<u>52 246</u> 38 703	<u>65 181</u> 51 434
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>52 246</u> 38 703	<u>52 246</u> 38 703	<u>65 181</u> 51 434
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>52 664</u> 39 115	<u>52 664</u> 39 115	<u>65 737</u> 51 981
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>53 528</u> 39 965	<u>53 528</u> 39 965	<u>66 885</u> 53 111

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>53 974</u> 40 404	<u>53 974</u> 40 404	<u>67 478</u> 53 695
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 998</u> 23 695	<u>36 998</u> 23 695	<u>43 796</u> 30 387
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>37 961</u> 24 643	<u>37 961</u> 24 643	<u>45 340</u> 31 906
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>38 962</u> 25 629	<u>38 962</u> 25 629	<u>46 961</u> 33 501
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>39 225</u> 25 888	<u>39 225</u> 25 888	<u>47 305</u> 33 840
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>39 494</u> 26 152	<u>39 494</u> 26 152	<u>47 656</u> 34 185
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 768</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421	<u>48 014</u> 34 537

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>40 333</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978	<u>48 752</u> 35 265
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>40 624</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265	<u>49 133</u> 35 640
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>39 494</u> 26 152	<u>39 494</u> 26 152	<u>47 656</u> 34 185
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 768</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421	<u>48 014</u> 34 537
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>40 047</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697	<u>48 379</u> 34 897
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>40 624</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265	<u>49 133</u> 35 640
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 922</u> 27 558	<u>40 922</u> 27 558	<u>49 523</u> 36 023
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 768</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421	<u>48 014</u> 34 537
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>40 047</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697	<u>48 379</u> 34 897
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>40 333</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978	<u>48 752</u> 35 265
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 922</u> 27 558	<u>40 922</u> 27 558	<u>49 523</u> 36 023

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>41 227</u> 27 857	<u>41 227</u> 27 857	<u>49 921</u> 36 415
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>40 047</u> 26 697	<u>40 047</u> 26 697	<u>48 379</u> 34 897
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>40 333</u> 26 978	<u>40 333</u> 26 978	<u>48 752</u> 35 265
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>40 624</u> 27 265	<u>40 624</u> 27 265	<u>49 133</u> 35 640
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>41 227</u> 27 857	<u>41 227</u> 27 857	<u>49 921</u> 36 415
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>41 538</u> 28 163	<u>41 538</u> 28 163	<u>50 327</u> 36 815
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 860</u> 26 513	<u>39 860</u> 26 513	<u>48 446</u> 34 963
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>40 132</u> 26 780	<u>40 132</u> 26 780	<u>48 805</u> 35 316
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 524</u> 29 135	<u>42 524</u> 29 135	<u>51 959</u> 38 421
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>39 860</u> 26 513	<u>39 860</u> 26 513	<u>48 446</u> 34 963
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>40 132</u> 26 780	<u>40 132</u> 26 780	<u>48 805</u> 35 316
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 410</u> 27 054	<u>40 410</u> 27 054	<u>49 171</u> 35 677
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 693</u> 27 332	<u>40 693</u> 27 332	<u>49 545</u> 36 044
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>41 888</u> 28 508	<u>41 888</u> 28 508	<u>51 120</u> 37 595

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>40 983</u> 27 617	<u>40 983</u> 27 617	<u>49 926</u> 36 420
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 278</u> 27 908	<u>41 278</u> 27 908	<u>50 316</u> 36 803
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 580</u> 28 205	<u>41 580</u> 28 205	<u>50 713</u> 37 195
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>42 203</u> 28 818	<u>42 203</u> 28 818	<u>51 535</u> 38 003
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>42 524</u> 29 135	<u>42 524</u> 29 135	<u>51 959</u> 38 421
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>40 758</u> 27 396	<u>40 758</u> 27 396	<u>46 117</u> 32 671
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>41 039</u> 27 673	<u>41 039</u> 27 673	<u>46 452</u> 33 001
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>41 326</u> 27 955	<u>41 326</u> 27 955	<u>46 794</u> 33 338
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>41 619</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244	<u>47 144</u> 33 681

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838	<u>47 864</u> 34 390
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>42 535</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145	<u>48 236</u> 34 756
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>41 326</u> 27 955	<u>41 326</u> 27 955	<u>46 794</u> 33 338
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>41 619</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244	<u>47 144</u> 33 681
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 918</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538	<u>47 500</u> 34 032
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>42 535</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145	<u>48 236</u> 34 756
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>42 853</u> 29 458	<u>42 853</u> 29 458	<u>48 615</u> 35 130
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>41 619</u> 28 244	<u>41 619</u> 28 244	<u>47 144</u> 33 681
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>41 918</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538	<u>47 500</u> 34 032
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838	<u>47 864</u> 34 390
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>42 853</u> 29 458	<u>42 853</u> 29 458	<u>48 615</u> 35 130

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>43 179</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779	<u>49 003</u> 35 512
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>41 918</u> 28 538	<u>41 918</u> 28 538	<u>47 500</u> 34 032
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>42 223</u> 28 838	<u>42 223</u> 28 838	<u>47 864</u> 34 390
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>42 535</u> 29 145	<u>42 535</u> 29 145	<u>48 236</u> 34 756
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>43 179</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779	<u>49 003</u> 35 512
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>43 511</u> 30 106	<u>43 511</u> 30 106	<u>49 400</u> 35 902
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>43 179</u> 29 779	<u>43 179</u> 29 779	<u>49 003</u> 35 512
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>43 511</u> 30 106	<u>43 511</u> 30 106	<u>49 400</u> 35 902
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>43 851</u> 30 440	<u>43 851</u> 30 440	<u>49 805</u> 36 301
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>44 198</u> 30 782	<u>44 198</u> 30 782	<u>50 220</u> 36 709
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>44 917</u> 31 490	<u>44 917</u> 31 490	<u>51 077</u> 37 553

					,			
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>42 195</u> 28 810	<u>42 195</u> 28 810	<u>47 229</u> 33 766	
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>42 490</u> 29 101	<u>42 490</u> 29 101	<u>47 576</u> 34 107	
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 792</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398	<u>47 929</u> 34 455	
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>43 414</u> 30 011	<u>43 414</u> 30 011	<u>48 659</u> 35 172	
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 735</u> 30 327	<u>43 735</u> 30 327	<u>49 035</u> 35 543	
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>42 490</u> 29 101	<u>42 490</u> 29 101	<u>47 576</u> 34 107	
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 792</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398	<u>47 929</u> 34 455	
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>43 100</u> 29 701	<u>43 100</u> 29 701	<u>48 290</u> 34 810	
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 735</u> 30 327	<u>43 735</u> 30 327	<u>49 035</u> 35 543	
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>44 063</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649	<u>49 419</u> 35 921	

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 792</u> 29 398	<u>42 792</u> 29 398	<u>47 929</u> 34 455
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>43 100</u> 29 701	<u>43 100</u> 29 701	<u>48 290</u> 34 810
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>43 414</u> 30 011	<u>43 414</u> 30 011	<u>48 659</u> 35 172
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>44 063</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649	<u>49 419</u> 35 921
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>44 398</u> 30 979	<u>44 398</u> 30 979	<u>49 811</u> 36 307
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>44 063</u> 30 649	<u>44 063</u> 30 649	<u>49 419</u> 35 921
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>44 398</u> 30 979	<u>44 398</u> 30 979	<u>49 811</u> 36 307
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 740</u> 31 315	<u>44 740</u> 31 315	<u>50 212</u> 36 702
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>45 090</u> 31 660	<u>45 090</u> 31 660	<u>50 622</u> 37 105
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 813</u> 32 371	<u>45 813</u> 32 371	<u>51 469</u> 37 939
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					

212-101-2201		3	1	2400	<u>43 452</u> 30 048	<u>43 452</u> 30 048	<u>50 513</u> 36 998
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>43 760</u> 30 351	<u>43 760</u> 30 351	<u>50 893</u> 37 371
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 075</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661	<u>51 280</u> 37 753
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 724</u> 31 299	<u>44 724</u> 31 299	<u>52 079</u> 38 539
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>45 059</u> 31 629	<u>45 059</u> 31 629	<u>52 491</u> 38 945
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>43 760</u> 30 351	<u>43 760</u> 30 351	<u>50 893</u> 37 371
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>44 075</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661	<u>51 280</u> 37 753
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 396</u> 30 977	<u>44 396</u> 30 977	<u>51 676</u> 38 142
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>45 059</u> 31 629	<u>45 059</u> 31 629	<u>52 491</u> 38 945
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 400</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965	<u>52 912</u> 39 359
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>44 075</u> 30 661	<u>44 075</u> 30 661	<u>51 280</u> 37 753

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 396</u> 30 977	<u>44 396</u> 30 977	<u>51 676</u> 38 142
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 724</u> 31 299	<u>44 724</u> 31 299	<u>52 079</u> 38 539
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>45 400</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965	<u>52 912</u> 39 359
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>45 750</u> 32 309	<u>45 750</u> 32 309	<u>53 342</u> 39 782
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>45 400</u> 31 965	<u>45 400</u> 31 965	<u>52 912</u> 39 359
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>45 750</u> 32 309	<u>45 750</u> 32 309	<u>53 342</u> 39 782
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>46 106</u> 32 660	<u>46 106</u> 32 660	<u>53 782</u> 40 215
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 471</u> 33 019	<u>46 471</u> 33 019	<u>54 231</u> 40 657
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>47 225</u> 33 761	<u>47 225</u> 33 761	<u>55 159</u> 41 570
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>45 248</u> 31 815	<u>45 248</u> 31 815	<u>52 257</u> 38 714

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 574</u> 32 136	<u>45 574</u> 32 136	<u>52 654</u> 39 105
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 247</u> 32 799	<u>46 247</u> 32 799	<u>53 473</u> 39 911
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 594</u> 33 141	<u>46 594</u> 33 141	<u>53 895</u> 40 327
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 574</u> 32 136	<u>45 574</u> 32 136	<u>52 654</u> 39 105
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 907</u> 32 464	<u>45 907</u> 32 464	<u>53 059</u> 39 504
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 594</u> 33 141	<u>46 594</u> 33 141	<u>53 895</u> 40 327
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 949</u> 33 489	<u>46 949</u> 33 489	<u>54 327</u> 40 751
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 949</u> 33 489	<u>46 949</u> 33 489	<u>54 327</u> 40 751
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 311</u> 33 846	<u>47 311</u> 33 846	<u>54 767</u> 41 185
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 058</u> 34 582	<u>48 058</u> 34 582	<u>55 677</u> 42 080
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 444</u> 34 962	<u>48 444</u> 34 962	<u>56 147</u> 42 542

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>45 248</u> 31 815	<u>45 248</u> 31 815	<u>52 257</u> 38 714
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 145</u> 32 699	<u>46 145</u> 32 699	<u>54 716</u> 41 134
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>46 481</u> 33 029	<u>46 481</u> 33 029	<u>55 138</u> 41 550
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>56 008</u> 42 406
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>47 530</u> 34 061	<u>47 530</u> 34 061	<u>56 457</u> 42 848
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>46 481</u> 33 029	<u>46 481</u> 33 029	<u>55 138</u> 41 550
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>46 823</u> 33 366	<u>46 823</u> 33 366	<u>55 569</u> 41 974
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 530</u> 34 061	<u>47 530</u> 34 061	<u>56 457</u> 42 848
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>47 894</u> 34 420	<u>47 894</u> 34 420	<u>56 915</u> 43 299

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>47 894</u> 34 420	<u>47 894</u> 34 420	<u>56 915</u> 43 299
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 266</u> 34 786	<u>48 266</u> 34 786	<u>57 383</u> 43 760
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>49 034</u> 35 542	<u>49 034</u> 35 542	<u>58 350</u> 44 711
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 431</u> 35 933	<u>49 431</u> 35 933	<u>58 849</u> 45 202
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>47 807</u> 34 334	<u>47 807</u> 34 334	<u>57 381</u> 43 757
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>48 159</u> 34 680	<u>48 159</u> 34 680	<u>57 830</u> 44 199
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 885</u> 35 396	<u>48 885</u> 35 396	<u>58 756</u> 45 111
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>49 260</u> 35 764	<u>49 260</u> 35 764	<u>59 233</u> 45 581
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>48 159</u> 34 680	<u>48 159</u> 34 680	<u>57 830</u> 44 199
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>48 518</u> 35 034	<u>48 518</u> 35 034	<u>58 288</u> 44 650

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>49 260</u> 35 764	<u>49 260</u> 35 764	<u>59 233</u> 45 581
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>49 643</u> 36 141	<u>49 643</u> 36 141	<u>59 721</u> 46 060
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>49 643</u> 36 141	<u>49 643</u> 36 141	<u>59 721</u> 46 060
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>50 033</u> 36 525	<u>50 033</u> 36 525	<u>60 219</u> 46 550
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>50 840</u> 37 319	<u>50 840</u> 37 319	<u>61 247</u> 47 562
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>51 257</u> 37 729	<u>51 257</u> 37 729	<u>61 778</u> 48 085
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>49 202</u> 35 707	<u>49 202</u> 35 707	<u>60 677</u> 47 001
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>49 568</u> 36 068	<u>49 568</u> 36 068	<u>61 159</u> 47 476
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>50 324</u> 36 811	<u>50 324</u> 36 811	<u>62 154</u> 48 455
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>50 713</u> 37 195	<u>50 713</u> 37 195	<u>62 666</u> 48 959

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>49 568</u> 36 068	<u>49 568</u> 36 068	<u>61 159</u> 47 476
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>49 942</u> 36 436	<u>49 942</u> 36 436	<u>61 651</u> 47 960
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>50 713</u> 37 195	<u>50 713</u> 37 195	<u>62 666</u> 48 959
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>51 111</u> 37 586	<u>51 111</u> 37 586	<u>63 190</u> 49 475
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>51 111</u> 37 586	<u>51 111</u> 37 586	<u>63 190</u> 49 475
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>51 518</u> 37 986	<u>51 518</u> 37 986	<u>63 725</u> 50 001
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>52 357</u> 38 812	<u>52 357</u> 38 812	<u>64 829</u> 51 088
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>52 790</u> 39 239	<u>52 790</u> 39 239	<u>65 399</u> 51 650
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>50 653</u> 37 135	<u>50 653</u> 37 135	<u>63 064</u> 49 351
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>51 034</u> 37 510	<u>51 034</u> 37 510	<u>63 571</u> 49 850

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>51 820</u> 38 284	<u>51 820</u> 38 284	<u>64 615</u> 50 877
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>52 225</u> 38 683	<u>52 225</u> 38 683	<u>65 153</u> 51 407
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>51 034</u> 37 510	<u>51 034</u> 37 510	<u>63 571</u> 49 850
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>51 423</u> 37 893	<u>51 423</u> 37 893	<u>64 088</u> 50 358
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>52 225</u> 38 683	<u>52 225</u> 38 683	<u>65 153</u> 51 407
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>52 639</u> 39 090	<u>52 639</u> 39 090	<u>65 703</u> 51 949
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>52 639</u> 39 090	<u>52 639</u> 39 090	<u>65 703</u> 51 949
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>53 061</u> 39 506	<u>53 061</u> 39 506	<u>66 265</u> 52 501
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>53 934</u> 40 364	<u>53 934</u> 40 364	<u>67 424</u> 53 643
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>54 384</u> 40 808	<u>54 384</u> 40 808	<u>68 023</u> 54 232

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 490</u> 23 097	<u>29 947</u> 24 603	<u>29 947</u> 24 603	<u>33 591</u> 30 086	<u>37 920</u> 24 603
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 663</u> 24 252	<u>31 197</u> 25 833	<u>31 197</u> 25 833	<u>35 119</u> 31 590	<u>39 170</u> 25 833
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 895</u> 25 464	<u>32 509</u> 27 125	<u>32 509</u> 27 125	<u>36 724</u> 33 170	<u>40 483</u> 27 125
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 064</u> 26 614	<u>33 754</u> 28 350	<u>33 754</u> 28 350	<u>38 194</u> 34 617	<u>41 727</u> 28 350
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 064</u> 26 614	<u>33 754</u> 28 350	<u>33 754</u> 28 350	<u>38 194</u> 34 617	<u>41 727</u> 28 350
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 399</u> 27 929	<u>35 176</u> 29 750	<u>35 176</u> 29 750	<u>35 888</u> 32 347	<u>43 150</u> 29 750
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 404</u> 30 886	<u>38 376</u> 32 900	<u>38 376</u> 32 900	<u>36 990</u> 33 431	<u>46 350</u> 32 900
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 238</u> 31 707	<u>39 265</u> 33 775	<u>39 265</u> 33 775	<u>40 241</u> 36 631	<u>47 239</u> 33 775
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 572</u> 32 036	<u>39 621</u> 34 125	<u>39 621</u> 34 125	<u>41 967</u> 38 330	<u>47 595</u> 34 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 572</u> 32 036	<u>39 621</u> 34 125	<u>39 621</u> 34 125	<u>41 967</u> 38 330	<u>47 595</u> 34 125

					-		-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 906</u> 32 364	<u>39 977</u> 34 475	<u>39 977</u> 34 475	<u>44 402</u> 40 727	<u>47 950</u> 34 475
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 725</u> 23 328	<u>30 197</u> 24 849	<u>30 197</u> 24 849	<u>33 897</u> 30 387	<u>38 170</u> 24 849
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 910</u> 24 494	<u>31 459</u> 26 092	<u>31 459</u> 26 092	<u>35 440</u> 31 906	<u>39 433</u> 26 092
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 154</u> 25 719	<u>32 785</u> 27 396	<u>32 785</u> 27 396	<u>37 061</u> 33 501	<u>40 758</u> 27 396
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 334</u> 26 880	<u>34 042</u> 28 634	<u>34 042</u> 28 634	<u>38 546</u> 34 963	<u>42 015</u> 28 634
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 334</u> 26 880	<u>34 042</u> 28 634	<u>34 042</u> 28 634	<u>38 546</u> 34 963	<u>42 015</u> 28 634
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 683</u> 28 208	<u>35 478</u> 30 048	<u>35 478</u> 30 048	<u>36 217</u> 32 671	<u>43 452</u> 30 048
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 717</u> 31 195	<u>38 711</u> 33 229	<u>38 711</u> 33 229	<u>37 329</u> 33 766	<u>46 684</u> 33 229
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 560</u> 32 024	<u>39 609</u> 34 113	<u>39 609</u> 34 113	<u>40 613</u> 36 998	<u>47 582</u> 34 113
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 897</u> 32 356	<u>39 968</u> 34 466	<u>39 968</u> 34 466	<u>42 357</u> 38 714	<u>47 941</u> 34 466

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 897</u> 32 356	<u>34 466</u> 34 466	<u>39 968</u> 34 466	<u>42 357</u> 38 714	<u>47 941</u> 34 466
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 235</u> 32 688	<u>40 327</u> 34 820	<u>40 327</u> 34 820	<u>44 816</u> 41 134	<u>48 300</u> 34 820

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>37 920</u> 24 603	<u>37 920</u> 24 603	<u>43 491</u> 30 086	<u>27 845</u> 24 603	<u>37 920</u> 24 603
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>39 170</u> 25 833	<u>39 170</u> 25 833	<u>45 019</u> 31 590	<u>29 095</u> 25 833	<u>39 170</u> 25 833
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>40 483</u> 27 125	<u>40 483</u> 27 125	<u>46 624</u> 33 170	<u>30 407</u> 27 125	<u>40 483</u> 27 125
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 727</u> 28 350	<u>41 727</u> 28 350	<u>48 094</u> 34 617	<u>31 652</u> 28 350	<u>41 727</u> 28 350
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 727</u> 28 350	<u>41 727</u> 28 350	<u>48 094</u> 34 617	<u>31 652</u> 28 350	<u>41 727</u> 28 350

					-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 150</u> 29 750	<u>43 150</u> 29 750	<u>45 788</u> 32 347	<u>33 074</u> 29 750	<u>43 150</u> 29 750
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>46 350</u> 32 900	<u>46 350</u> 32 900	<u>46 890</u> 33 431	<u>36 274</u> 32 900	<u>46 350</u> 32 900
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 239</u> 33 775	<u>47 239</u> 33 775	<u>50 141</u> 36 631	<u>37 163</u> 33 775	<u>47 239</u> 33 775
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>47 595</u> 34 125	<u>47 595</u> 34 125	<u>51 867</u> 38 330	<u>37 519</u> 34 125	<u>47 595</u> 34 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>47 595</u> 34 125	<u>47 595</u> 34 125	<u>51 867</u> 38 330	<u>37 519</u> 34 125	<u>47 595</u> 34 125
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>47 950</u> 34 475	<u>47 950</u> 34 475	<u>54 302</u> 40 727	<u>37 875</u> 34 475	<u>47 950</u> 34 475
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>38 170</u> 24 849	<u>38 170</u> 24 849	<u>43 796</u> 30 387	<u>28 095</u> 24 849	<u>38 170</u> 24 849
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>39 433</u> 26 092	<u>39 433</u> 26 092	<u>45 340</u> 31 906	<u>29 357</u> 26 092	<u>39 433</u> 26 092
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 758</u> 27 396	<u>40 758</u> 27 396	<u>46 961</u> 33 501	<u>30 683</u> 27 396	<u>40 758</u> 27 396
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>42 015</u> 28 634	<u>42 015</u> 28 634	<u>48 446</u> 34 963	<u>31 940</u> 28 634	<u>42 015</u> 28 634

					-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>42 015</u> 28 634	<u>42 015</u> 28 634	<u>48 446</u> 34 963	<u>31 940</u> 28 634	<u>42 015</u> 28 634
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>43 452</u> 30 048	<u>43 452</u> 30 048	<u>46 117</u> 32 671	<u>33 376</u> 30 048	<u>43 452</u> 30 048
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 684</u> 33 229	<u>46 684</u> 33 229	<u>47 229</u> 33 766	<u>36 609</u> 33 229	<u>46 684</u> 33 229
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>47 582</u> 34 113	<u>47 582</u> 34 113	<u>50 513</u> 36 998	<u>37 507</u> 34 113	<u>47 582</u> 34 113
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>47 941</u> 34 466	<u>47 941</u> 34 466	<u>52 257</u> 38 714	<u>37 866</u> 34 466	<u>47 941</u> 34 466
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>47 941</u> 34 466	<u>47 941</u> 34 466	<u>52 257</u> 38 714	<u>37 866</u> 34 466	<u>47 941</u> 34 466
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>48 300</u> 34 820	<u>48 300</u> 34 820	<u>54 716</u> 41 134	<u>38 225</u> 34 820	<u>48 300</u> 34 820

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>37 920</u> 24 603	<u>37 920</u> 24 603	<u>43 491</u> 30 086
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>39 170</u> 25 833	<u>39 170</u> 25 833	<u>45 019</u> 31 590
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>40 483</u> 27 125	<u>40 483</u> 27 125	<u>46 624</u> 33 170
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 727</u> 28 350	<u>41 727</u> 28 350	<u>48 094</u> 34 617
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 727</u> 28 350	<u>41 727</u> 28 350	<u>48 094</u> 34 617
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 150</u> 29 750	<u>43 150</u> 29 750	<u>45 788</u> 32 347
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>46 350</u> 32 900	<u>46 350</u> 32 900	<u>46 890</u> 33 431
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 239</u> 33 775	<u>47 239</u> 33 775	<u>50 141</u> 36 631
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>47 595</u> 34 125	<u>47 595</u> 34 125	<u>51 867</u> 38 330
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>47 595</u> 34 125	<u>47 595</u> 34 125	<u>51 867</u> 38 330

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>47 950</u> 34 475	<u>47 950</u> 34 475	<u>54 302</u> 40 727
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>38 170</u> 24 849	<u>38 170</u> 24 849	<u>43 796</u> 30 387
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>39 433</u> 26 092	<u>39 433</u> 26 092	<u>45 340</u> 31 906
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 758</u> 27 396	<u>40 758</u> 27 396	<u>46 961</u> 33 501
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>42 015</u> 28 634	<u>42 015</u> 28 634	<u>48 446</u> 34 963
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>42 015</u> 28 634	<u>42 015</u> 28 634	<u>48 446</u> 34 963
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>43 452</u> 30 048	<u>43 452</u> 30 048	<u>46 117</u> 32 671
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 684</u> 33 229	<u>46 684</u> 33 229	<u>47 229</u> 33 766
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>47 582</u> 34 113	<u>47 582</u> 34 113	<u>50 513</u> 36 998
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>47 941</u> 34 466	<u>47 941</u> 34 466	<u>52 257</u> 38 714

				,			
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>47 941</u> 34 466	<u>47 941</u> 34 466	<u>52 257</u> 38 714
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>48 300</u> 34 820	<u>48 300</u> 34 820	<u>54 716</u> 41 134

212-103.

				,	.	-	.	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,			
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

				,	.	-
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.	-
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>	48 184

212-4.
212-401.

				,	.	-	.	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 241</u> 22 241	<u>28 609</u> 23 692	<u>28 609</u> 23 692	<u>29 707</u> 26 511	<u>35 918</u> 23 692	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 798</u> 23 798	<u>30 294</u> 25 350	<u>30 294</u> 25 350	<u>31 538</u> 28 313	<u>37 603</u> 25 350	

					-		-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 464</u> 25 464	<u>32 096</u> 27 125	<u>32 096</u> 27 125	<u>34 416</u> 31 146	<u>39 406</u> 27 125
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 875</u> 25 875	<u>32 541</u> 27 563	<u>32 541</u> 27 563	<u>36 472</u> 33 170	<u>39 850</u> 27 563
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 286</u> 26 286	<u>32 985</u> 28 000	<u>32 985</u> 28 000	<u>38 157</u> 34 829	<u>40 295</u> 28 000
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 107</u> 27 107	<u>33 874</u> 28 875	<u>33 874</u> 28 875	<u>41 695</u> 38 311	<u>41 184</u> 28 875
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 191</u> 28 191	<u>35 048</u> 30 030	<u>35 048</u> 30 030	<u>46 133</u> 42 679	<u>42 357</u> 30 030
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 319</u> 29 319	<u>36 268</u> 31 231	<u>36 268</u> 31 231	<u>48 301</u> 44 813	<u>43 577</u> 31 231
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 492</u> 30 492	<u>37 538</u> 32 480	<u>37 538</u> 32 480	<u>50 577</u> 47 053	<u>44 847</u> 32 480
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 712</u> 31 712	<u>38 858</u> 33 780	<u>38 858</u> 33 780	<u>55 358</u> 51 758	<u>46 167</u> 33 780
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736				

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>35 918</u> 23 692	<u>35 918</u> 23 692	<u>38 781</u> 26 511	<u>26 682</u> 23 692	<u>35 918</u> 23 692
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>37 603</u> 25 350	<u>37 603</u> 25 350	<u>40 613</u> 28 313	<u>28 367</u> 25 350	<u>37 603</u> 25 350
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>39 406</u> 27 125	<u>39 406</u> 27 125	<u>43 490</u> 31 146	<u>30 170</u> 27 125	<u>39 406</u> 27 125
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>39 850</u> 27 563	<u>39 850</u> 27 563	<u>45 547</u> 33 170	<u>30 614</u> 27 563	<u>39 850</u> 27 563
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>40 295</u> 28 000	<u>40 295</u> 28 000	<u>47 232</u> 34 829	<u>31 059</u> 28 000	<u>40 295</u> 28 000
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>41 184</u> 28 875	<u>41 184</u> 28 875	<u>50 770</u> 38 311	<u>31 948</u> 28 875	<u>41 184</u> 28 875
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>42 357</u> 30 030	<u>42 357</u> 30 030	<u>55 208</u> 42 679	<u>33 121</u> 30 030	<u>42 357</u> 30 030
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>43 577</u> 31 231	<u>43 577</u> 31 231	<u>57 376</u> 44 813	<u>34 342</u> 31 231	<u>43 577</u> 31 231
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>44 847</u> 32 480	<u>44 847</u> 32 480	<u>59 652</u> 47 053	<u>35 611</u> 32 480	<u>44 847</u> 32 480
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>46 167</u> 33 780	<u>46 167</u> 33 780	<u>64 433</u> 51 758	<u>36 931</u> 33 780	<u>46 167</u> 33 780

					,	-	-	-	-
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

					,			
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>35 918</u> 23 692	<u>35 918</u> 23 692	<u>38 781</u> 26 511	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>37 603</u> 25 350	<u>37 603</u> 25 350	<u>40 613</u> 28 313	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>39 406</u> 27 125	<u>39 406</u> 27 125	<u>43 490</u> 31 146	
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>39 850</u> 27 563	<u>39 850</u> 27 563	<u>45 547</u> 33 170	
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>40 295</u> 28 000	<u>40 295</u> 28 000	<u>47 232</u> 34 829	

212-401-0106	150	3	1	2200	<u>41 184</u> 28 875	<u>41 184</u> 28 875	<u>50 770</u> 38 311
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>42 357</u> 30 030	<u>42 357</u> 30 030	<u>55 208</u> 42 679
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>43 577</u> 31 231	<u>43 577</u> 31 231	<u>57 376</u> 44 813
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>44 847</u> 32 480	<u>44 847</u> 32 480	<u>59 652</u> 47 053
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>46 167</u> 33 780	<u>46 167</u> 33 780	<u>64 433</u> 51 758
212-401-0300	28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200			

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98								

					-		-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98								

				,	-	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 070</u> 20 691
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 506</u> 22 909
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98				

				,	
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>515</u> 503

212-5.
212-501.

					,	.	-	.	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>30 168</u> 28 813	<u>32 566</u> 30 053	<u>31 351</u> 30 053	<u>33 510</u> 30 982	<u>31 936</u> 29 433		
212-501-0102	, II		1	1000	<u>30 168</u> 28 813	<u>32 566</u> 30 053	<u>31 351</u> 30 053	<u>33 510</u> 30 982	<u>31 936</u> 29 433		
212-501-0103	, I		1	1000	<u>30 168</u> 28 813	<u>32 566</u> 30 053	<u>31 351</u> 30 053	<u>33 510</u> 30 982	<u>31 936</u> 29 433		
212-501-0104	, II		1	1000	<u>30 168</u> 28 813	<u>32 566</u> 30 053	<u>31 351</u> 30 053	<u>33 510</u> 30 982	<u>31 936</u> 29 433		
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>30 928</u> 29 561	<u>33 357</u> 30 832	<u>32 143</u> 30 832	<u>34 326</u> 31 786	<u>32 712</u> 30 196		
212-501-0202	, II		1	1000	<u>30 928</u> 29 561	<u>33 357</u> 30 832	<u>32 143</u> 30 832	<u>34 326</u> 31 786	<u>32 712</u> 30 196		
212-501-0203	, I		1	1000	<u>30 843</u> 29 478	<u>33 269</u> 30 746	<u>32 055</u> 30 746	<u>34 236</u> 31 696	<u>32 625</u> 30 112		

					-		-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>30 843</u> 29 478	<u>33 269</u> 30 746	<u>32 055</u> 30 746	<u>34 236</u> 31 696	<u>32 625</u> 30 112
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 843</u> 29 478	<u>33 269</u> 30 746	<u>32 055</u> 30 746	<u>34 236</u> 31 696	<u>32 625</u> 30 112
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 843</u> 29 478	<u>33 269</u> 30 746	<u>32 055</u> 30 746	<u>34 236</u> 31 696	<u>32 625</u> 30 112
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 881</u> 32 467	<u>36 437</u> 33 863	<u>35 223</u> 33 863	<u>37 501</u> 34 911	<u>35 728</u> 33 165
212-501-0302	, II		1	1000	<u>33 881</u> 32 467	<u>36 437</u> 33 863	<u>35 223</u> 33 863	<u>37 501</u> 34 911	<u>35 728</u> 33 165
212-501-0304	, II		1	1000	<u>33 881</u> 32 467	<u>36 437</u> 33 863	<u>35 223</u> 33 863	<u>37 501</u> 34 911	<u>35 728</u> 33 165
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>29 240</u> 27 900	<u>31 598</u> 29 100	<u>30 383</u> 29 100	<u>32 512</u> 30 000	<u>30 988</u> 28 500
212-501-0402	II		1	1000	<u>29 156</u> 27 817	<u>31 510</u> 29 013	<u>30 295</u> 29 013	<u>32 421</u> 29 911	<u>30 902</u> 28 415
212-501-0500	1225-2019								

					-	-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>29 472</u> 28 128	<u>31 840</u> 29 338	<u>30 625</u> 29 338	<u>32 761</u> 30 246	<u>31 225</u> 28 733
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>29 472</u> 28 128	<u>31 840</u> 29 338	<u>30 625</u> 29 338	<u>32 761</u> 30 246	<u>31 225</u> 28 733

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>30 534</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433
212-501-0102	, II		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>30 534</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433
212-501-0103	, I		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>30 534</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433

					-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433	<u>30 534</u> 29 433	<u>31 936</u> 29 433
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>32 712</u> 30 196	<u>32 712</u> 30 196	<u>32 712</u> 30 196	<u>31 309</u> 30 196	<u>32 712</u> 30 196
212-501-0202	, II		1	1000	<u>32 712</u> 30 196	<u>32 712</u> 30 196	<u>32 712</u> 30 196	<u>31 309</u> 30 196	<u>32 712</u> 30 196
212-501-0203	, I		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>31 223</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112
212-501-0204	, II		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>31 223</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112
212-501-0206	, I		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>31 223</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112
212-501-0207	, II		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112	<u>31 223</u> 30 112	<u>32 625</u> 30 112
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>35 728</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165	<u>34 326</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165
212-501-0302	, II		1	1000	<u>35 728</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165	<u>34 326</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165

					-	-	-	-	-
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 728</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165	<u>34 326</u> 33 165	<u>35 728</u> 33 165
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>30 988</u> 28 500	<u>30 988</u> 28 500	<u>30 988</u> 28 500	<u>29 586</u> 28 500	<u>30 988</u> 28 500
212-501-0402	II		1	1000	<u>30 902</u> 28 415	<u>30 902</u> 28 415	<u>30 902</u> 28 415	<u>29 500</u> 28 415	<u>30 902</u> 28 415
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>31 225</u> 28 733	<u>31 225</u> 28 733	<u>31 225</u> 28 733	<u>29 823</u> 28 733	<u>31 225</u> 28 733
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>31 225</u> 28 733	<u>31 225</u> 28 733	<u>31 225</u> 28 733	<u>29 823</u> 28 733	<u>31 225</u> 28 733

212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>33 510</u> 30 982	<u>33 510</u> 30 982
212-501-0102	, II		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>33 510</u> 30 982	<u>33 510</u> 30 982
212-501-0103	, I		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>33 510</u> 30 982	<u>33 510</u> 30 982
212-501-0104	, II		1	1000	<u>31 936</u> 29 433	<u>33 510</u> 30 982	<u>33 510</u> 30 982
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>32 712</u> 30 196	<u>34 326</u> 31 786	<u>34 326</u> 31 786
212-501-0202	, II		1	1000	<u>32 712</u> 30 196	<u>34 326</u> 31 786	<u>34 326</u> 31 786
212-501-0203	, I		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696
212-501-0204	, II		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696

212-501-0206	, I		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696
212-501-0207	, II		1	1000	<u>32 625</u> 30 112	<u>34 236</u> 31 696	<u>34 236</u> 31 696
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>35 728</u> 33 165	<u>37 501</u> 34 911	<u>37 501</u> 34 911
212-501-0302	, II		1	1000	<u>35 728</u> 33 165	<u>37 501</u> 34 911	<u>37 501</u> 34 911
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 728</u> 33 165	<u>37 501</u> 34 911	<u>37 501</u> 34 911
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>30 988</u> 28 500	<u>32 512</u> 30 000	<u>32 512</u> 30 000
212-501-0402	II		1	1000	<u>30 902</u> 28 415	<u>32 421</u> 29 911	<u>32 421</u> 29 911
212-501-0500	1225-2019						

				,			
212-501-0501	I		1	1000	<u>31 225</u> 28 733	<u>32 761</u> 30 246	<u>32 761</u> 30 246
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>31 225</u> 28 733	<u>32 761</u> 30 246	<u>32 761</u> 30 246

212-502.

				,	-		-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 734</u> 27 402	<u>31 070</u> 28 580	<u>29 856</u> 28 580	<u>31 968</u> 29 464	<u>30 471</u> 27 991
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 734</u> 27 402	<u>31 070</u> 28 580	<u>29 856</u> 28 580	<u>31 968</u> 29 464	<u>30 471</u> 27 991

					-	-	-	-	-
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 734</u> 27 402	<u>31 070</u> 28 580	<u>29 856</u> 28 580	<u>31 968</u> 29 464	<u>30 471</u> 27 991
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 734</u> 27 402	<u>31 070</u> 28 580	<u>29 856</u> 28 580	<u>31 968</u> 29 464	<u>30 471</u> 27 991

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>29 069</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991
212-502-0102	, II		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>29 069</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991
212-502-0103	, I		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>29 069</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991
212-502-0104	, II		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991	<u>29 069</u> 27 991	<u>30 471</u> 27 991

212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>31 968</u> 29 464	<u>31 968</u> 29 464
212-502-0102	, II		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>31 968</u> 29 464	<u>31 968</u> 29 464
212-502-0103	, I		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>31 968</u> 29 464	<u>31 968</u> 29 464
212-502-0104	, II		1	1000	<u>30 471</u> 27 991	<u>31 968</u> 29 464	<u>31 968</u> 29 464

212-503.

-

					,	-	.	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 623</u> 34 182	<u>38 255</u> 35 652	<u>37 041</u> 35 652	<u>39 375</u> 36 755	<u>37 508</u> 34 917
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 287</u> 32 868	<u>36 862</u> 34 281	<u>35 648</u> 34 281	<u>37 939</u> 35 341	<u>36 144</u> 33 574
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 003</u> 31 603	<u>35 522</u> 32 963	<u>34 308</u> 32 963	<u>36 558</u> 33 982	<u>34 832</u> 32 283

					,	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>37 508</u> 34 917	<u>37 508</u> 34 917	<u>37 508</u> 34 917	<u>36 106</u> 34 917	<u>37 508</u> 34 917

8.04-08-2025

					-	-	-	-	-
212-503-0102	-15		1	1000	<u>36 144</u> 33 574	<u>36 144</u> 33 574	<u>36 144</u> 33 574	<u>34 741</u> 33 574	<u>36 144</u> 33 574
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 832</u> 32 283	<u>34 832</u> 32 283	<u>34 832</u> 32 283	<u>33 429</u> 32 283	<u>34 832</u> 32 283

212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>37 508</u> 34 917	<u>39 375</u> 36 755	<u>39 375</u> 36 755
212-503-0102	-15		1	1000	<u>36 144</u> 33 574	<u>37 939</u> 35 341	<u>37 939</u> 35 341
212-503-0103	-20		1	1000	<u>34 832</u> 32 283	<u>36 558</u> 33 982	<u>36 558</u> 33 982

212-6. ,
212-601. -

					,	-	.	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

					,	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

				,	-	-	-	-	-
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,	
212-601-0100	- 1168-2006	-			
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

213.

213-1.

213-101.

				,	-	.	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>82 547</u> 75 879	<u>91 628</u> 75 879	<u>83 398</u> 75 879	<u>92 863</u> 85 882	<u>95 751</u> 75 879
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>82 547</u> 75 879	<u>91 628</u> 75 879	<u>83 398</u> 75 879	<u>92 863</u> 85 882	<u>95 751</u> 75 879
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>82 547</u> 75 879	<u>91 628</u> 75 879	<u>83 398</u> 75 879	<u>92 863</u> 85 882	<u>95 751</u> 75 879

				,	-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							

					-	-	-	-	-
213-101-0101	100	1000 . .	1	3750	<u>98 365</u> 75 879	<u>104 649</u> 75 879	<u>100 172</u> 85 882	<u>82 741</u> 75 879	<u>89 416</u> 75 879
213-101-0102	125	1000 . .	1	3750	<u>98 365</u> 75 879	<u>104 649</u> 75 879	<u>100 172</u> 85 882	<u>82 741</u> 75 879	<u>89 416</u> 75 879
213-101-0103	150	1000 . .	1	3750	<u>98 365</u> 75 879	<u>104 649</u> 75 879	<u>100 172</u> 85 882	<u>82 741</u> 75 879	<u>89 416</u> 75 879

213-101-0100	530-2012	1000 . .					
213-101-0101	100	1000 . .	1	3750	<u>92 935</u> 75 879	<u>103 102</u> 75 879	<u>102 647</u> 85 882
213-101-0102	125	1000 . .	1	3750	<u>92 935</u> 75 879	<u>103 102</u> 75 879	<u>102 647</u> 85 882
213-101-0103	150	1000 . .	1	3750	<u>92 935</u> 75 879	<u>103 102</u> 75 879	<u>102 647</u> 85 882

213-102.

213-102-0200	379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>96 313</u> 79 179
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>96 313</u> 79 179
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>96 313</u> 79 179
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>96 313</u> 79 179
213-102-0300	379-2015	1000 .			
213-102-0305	125	1000 .	1	3700	<u>136 488</u> 109 619
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>130 337</u> 112 170
213-102-0307	175	1000 .	1	3700	<u>130 337</u> 112 170
213-102-0308	200	1000 .	1	3700	<u>130 337</u> 112 170

213-104. , , ,

				,	-
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.
213-301.

213-301-0100	31360-2007 ()	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 954</u> 30 357	<u>34 447</u> 30 357	<u>35 721</u> 30 357	<u>34 729</u> 30 357	<u>37 716</u> 30 357
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 483</u> 30 357	<u>35 074</u> 30 357	<u>36 603</u> 30 357	<u>35 413</u> 30 357	<u>38 998</u> 30 357
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371				
213-301-0300	()	3							

8.04-08-2025

				,	-		-	-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207				

				,	-			
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 554</u> 30 357	<u>35 861</u> 30 357	<u>36 992</u> 30 357	<u>38 516</u> 30 357
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>40 004</u> 30 357	<u>35 344</u> 30 357	<u>38 129</u> 30 357	<u>39 957</u> 30 357
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600				

				,	-			
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800				
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660				

213-302.

					,	.	-	.	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>531</u> 446	<u>485</u> 446	<u>590</u> 446	<u>472</u> 371		
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>280</u> 265						
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>413</u> 390						

					,	-	-	-	-	
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{488}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{477}{446}$	$\frac{435}{371}$	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1						

213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	-	-	-	-	-

213-302-0100	945-92	.					
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8		<u>486</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1			
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8			

213-304.

					,	-		-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>463</u> 424	<u>517</u> 424	<u>467</u> 424	<u>582</u> 424	<u>542</u> 424	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>380</u> 357	<u>406</u> 357	<u>383</u> 357	<u>437</u> 357	<u>418</u> 357	

					,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>558</u> 424	<u>582</u> 424	<u>582</u> 424	<u>459</u> 424	<u>504</u> 424	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>425</u> 357	<u>437</u> 357	<u>437</u> 357	<u>378</u> 357	<u>400</u> 357	

				,	
213-304-0100	945-92	.			
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>525</u> 424
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>410</u> 357

213-305.

				,	
213-305-0100	945-92	.			
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12	<u>1 200</u> 506

213-306.

213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,873}{2\,790}$	$\frac{2\,895}{2\,790}$	$\frac{2\,875}{2\,790}$	$\frac{2\,920}{2\,790}$	$\frac{2\,905}{2\,790}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,228}{2\,178}$				
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,339}{2\,286}$				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,457}{2\,401}$				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,366}{3\,289}$				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,534}{3\,452}$				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,710}{3\,625}$				
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,333}{2\,281}$				
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,450}{2\,395}$				

				,	-		-	-	-
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>2 573</u> 2 515				
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	<u>2 702</u> 2 641				
213-306-0112	90 ,	2	1	16	<u>3 701</u> 3 617				
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>3 886</u> 3 798				
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>4 079</u> 3 987				

				,	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 911</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 920</u> 2 790	<u>2 872</u> 2 790	<u>2 890</u> 2 790
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					

8.04-08-2025

				,	-	-	-	-	-
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

				,	
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 898</u> 2 790
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0105	90 ,	2	1	16	
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0112	90 ,	2	1	16	
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	

213-307.

				,	.	-	.	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>97 011</u> 86 734	<u>91 851</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>90 937</u> 86 734

213-309.

				,	.	-
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 548</u> 32 143	

22.

221.

221-1.

221-101.

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 283</u> 13 768	<u>15 022</u> 13 768	<u>14 352</u> 13 768	<u>16 294</u> 13 768	<u>15 357</u> 13 768
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>10 134</u> 9 756	<u>10 685</u> 9 756	<u>10 185</u> 9 756	<u>11 634</u> 9 756	<u>10 935</u> 9 756
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 552</u> 10 173	<u>11 096</u> 10 173	<u>10 603</u> 10 173	<u>12 033</u> 10 173	<u>11 343</u> 10 173
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>11 408</u> 11 020	<u>11 950</u> 11 020	<u>11 459</u> 11 020	<u>12 883</u> 11 020	<u>12 196</u> 11 020

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>15 570</u> 13 768	<u>17 404</u> 15 298	<u>16 294</u> 13 768	<u>14 386</u> 13 768	<u>14 841</u> 13 768
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>11 094</u> 9 756	<u>12 404</u> 10 840	<u>11 634</u> 9 756	<u>10 211</u> 9 756	<u>10 551</u> 9 756
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>11 500</u> 10 173	<u>12 854</u> 11 303	<u>12 033</u> 10 173	<u>10 629</u> 10 173	<u>10 964</u> 10 173
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>12 352</u> 11 020	<u>13 801</u> 12 245	<u>12 883</u> 11 020	<u>11 485</u> 11 020	<u>11 818</u> 11 020

				,			
221-101-0100	19804-2012						
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>15 128</u> 13 768	<u>15 955</u> 13 768	<u>16 294</u> 13 768
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>10 764</u> 9 756	<u>11 382</u> 9 756	<u>11 634</u> 9 756
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>11 175</u> 10 173	<u>11 784</u> 10 173	<u>12 033</u> 10 173
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>12 028</u> 11 020	<u>12 635</u> 11 020	<u>12 883</u> 11 020

221-102.

					,	-		-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 430</u> 52 044	<u>61 270</u> 52 044	<u>55 977</u> 52 044	<u>68 871</u> 56 603	<u>63 922</u> 52 044

					,	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>65 603</u> 52 044	<u>73 714</u> 57 827	<u>70 937</u> 56 603	<u>56 250</u> 52 044	<u>59 847</u> 52 044

					,			
221-102-0100	13579-2018	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>62 111</u> 52 044	<u>68 651</u> 52 044	<u>77 475</u> 67 354	

221-103.

					,	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>104 644</u> 100 602	<u>110 639</u> 100 602	<u>105 205</u> 100 602	<u>120 959</u> 100 602	<u>113 361</u> 100 602
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>142 082</u> 137 032	<u>148 110</u> 137 032	<u>142 736</u> 137 032	<u>168 094</u> 137 032	<u>150 676</u> 137 032

				,	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>115 087</u> 100 602	<u>128 717</u> 111 780	<u>120 959</u> 100 602	<u>105 486</u> 100 602	<u>109 178</u> 100 602
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>152 702</u> 137 032	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032

				,			
221-103-0200	28737-90	3					

				,			
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>111 502</u> 100 602	<u>118 214</u> 100 602	<u>120 959</u> 100 602
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>149 148</u> 137 044		

221-104.

				,	-	.	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	2,5 / 2 956-93	3	1	2504	<u>82 733</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763

					-	-	-	-	-	
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	$\frac{83\,608}{69\,601}$	$\frac{88\,414}{69\,601}$	$\frac{84\,810}{69\,601}$	$\frac{101\,631}{69\,601}$	$\frac{94\,422}{69\,601}$
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	$\frac{90\,773}{76\,625}$	$\frac{95\,579}{76\,625}$	$\frac{91\,974}{76\,625}$	$\frac{108\,795}{76\,625}$	$\frac{101\,586}{76\,625}$

					,	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	$\frac{92\,929}{68\,763}$	$\frac{99\,526}{68\,763}$	$\frac{94\,728}{68\,763}$	$\frac{83\,333}{68\,763}$	$\frac{79\,510}{68\,763}$
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	$\frac{93\,821}{69\,601}$	$\frac{100\,429}{69\,601}$	$\frac{95\,623}{69\,601}$	$\frac{84\,209}{69\,601}$	$\frac{80\,379}{69\,601}$
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	$\frac{100\,985}{76\,625}$	$\frac{107\,593}{76\,625}$	$\frac{102\,788}{76\,625}$	$\frac{91\,374}{76\,625}$	$\frac{87\,544}{76\,625}$

				,	
221-104-0100	956-93				
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>91 130</u> 68 763
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>93 407</u> 70 962
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>98 535</u> 75 989

222. ,
 222-1. , ,
 222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>126 059</u> 111 053	<u>131 356</u> 111 053	<u>127 459</u> 111 053	<u>144 445</u> 111 053	<u>137 140</u> 111 053
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>112 276</u> 107 575	<u>125 090</u> 107 575	<u>114 181</u> 107 575	<u>160 249</u> 107 575	<u>130 091</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>114 239</u> 109 514	<u>127 052</u> 109 514	<u>116 143</u> 109 514	<u>162 212</u> 109 514	<u>132 054</u> 109 514
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510	<u>123 164</u> 118 264	<u>136 238</u> 118 264	<u>125 107</u> 118 264	<u>172 112</u> 118 264	<u>141 341</u> 118 264
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560	<u>145 349</u> 140 118	<u>158 683</u> 140 118	<u>147 331</u> 140 118	<u>195 272</u> 140 118	<u>163 888</u> 140 118

222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 617</u> 98 576	<u>108 596</u> 98 576	<u>102 654</u> 98 576	<u>127 748</u> 98 576	<u>111 321</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 576</u> 100 512	<u>110 556</u> 100 512	<u>104 613</u> 100 512	<u>129 708</u> 100 512	<u>113 280</u> 100 512
222-101-0207	31310-2015	3	1	1330	<u>129 972</u> 126 609	<u>136 900</u> 126 609	<u>131 002</u> 126 609	<u>155 909</u> 126 609	<u>139 604</u> 126 609

					-		-	-	-
222-101-0208	8-9 31310-2015	3	1	1900	<u>131 539</u> 127 377	<u>141 436</u> 127 377	<u>133 010</u> 127 377	<u>168 592</u> 127 377	<u>145 299</u> 127 377
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>111 899</u> 107 202	<u>124 712</u> 107 202	<u>113 803</u> 107 202	<u>159 872</u> 107 202	<u>129 714</u> 107 202
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>114 667</u> 109 937	<u>127 481</u> 109 937	<u>116 571</u> 109 937	<u>162 640</u> 109 937	<u>132 482</u> 109 937
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>115 267</u> 110 502	<u>128 185</u> 110 502	<u>117 187</u> 110 502	<u>163 630</u> 110 502	<u>133 227</u> 110 502
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>136 112</u> 130 922	<u>149 707</u> 130 922	<u>138 132</u> 130 922	<u>187 010</u> 130 922	<u>155 013</u> 130 922

222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 986</u> 102 880	<u>113 018</u> 102 880	<u>107 031</u> 102 880	<u>132 312</u> 102 880	<u>115 762</u> 102 880
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>102 784</u> 99 730	<u>109 764</u> 99 730	<u>103 822</u> 99 730	<u>128 916</u> 99 730	<u>112 489</u> 99 730
222-101-0307	31310-2015	3	1	1340	<u>114 128</u> 110 939	<u>121 108</u> 110 939	<u>115 165</u> 110 939	<u>140 260</u> 110 939	<u>123 832</u> 110 939

					-		-	-	-
222-101-0308	8-9 31310-2015	3	1	1510	<u>135 977</u> 132 296	<u>143 843</u> 132 296	<u>137 146</u> 132 296	<u>165 424</u> 132 296	<u>146 913</u> 132 296
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>104 098</u> 99 508	<u>116 860</u> 99 508	<u>105 995</u> 99 508	<u>151 876</u> 99 508	<u>121 841</u> 99 508
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>122 888</u> 118 033	<u>135 806</u> 118 033	<u>124 808</u> 118 033	<u>171 251</u> 118 033	<u>140 848</u> 118 033
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>185 152</u> 179 394	<u>198 694</u> 179 394	<u>187 164</u> 179 394	<u>235 855</u> 179 394	<u>203 980</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 602</u> 95 460	<u>106 103</u> 95 460	<u>99 717</u> 95 460	<u>126 684</u> 95 460	<u>109 030</u> 95 460

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 262</u> 100 971	<u>112 075</u> 100 971	<u>105 424</u> 100 971	<u>133 514</u> 100 971	<u>115 125</u> 100 971
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>119 762</u> 116 081	<u>128 356</u> 116 081	<u>121 039</u> 116 081	<u>151 939</u> 116 081	<u>131 711</u> 116 081
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>132 197</u> 128 547	<u>140 114</u> 128 547	<u>133 374</u> 128 547	<u>161 839</u> 128 547	<u>143 205</u> 128 547
222-101-0500	12504-2015	3							

					-		-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>167 305</u> 161 800	<u>180 692</u> 161 800	<u>169 295</u> 161 800	<u>217 423</u> 161 800	<u>185 917</u> 161 800

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>138 966</u> 111 053	<u>142 010</u> 111 053	<u>139 210</u> 111 053	<u>126 851</u> 111 053	<u>123 040</u> 111 053
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>133 721</u> 107 575	<u>141 488</u> 107 575	<u>155 469</u> 107 575	<u>114 243</u> 107 575	<u>122 406</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>135 683</u> 109 514	<u>143 451</u> 109 514	<u>157 432</u> 109 514	<u>116 205</u> 109 514	<u>124 369</u> 109 514
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>145 044</u> 118 264	<u>152 969</u> 118 264	<u>167 235</u> 118 264	<u>125 170</u> 118 264	<u>133 499</u> 118 264

				,	-	-	-	-	-
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>167 666</u> 140 118	<u>175 749</u> 140 118	<u>190 298</u> 140 118	<u>147 396</u> 140 118	<u>155 891</u> 140 118
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>113 298</u> 98 576	<u>117 529</u> 98 576	<u>125 145</u> 98 576	<u>102 688</u> 98 576	<u>107 135</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>115 257</u> 100 512	<u>119 488</u> 100 512	<u>127 104</u> 100 512	<u>104 647</u> 100 512	<u>109 094</u> 100 512
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>141 567</u> 126 609	<u>145 766</u> 126 609	<u>153 325</u> 126 609	<u>131 036</u> 126 609	<u>135 449</u> 126 609

					-	-	-	-	-
222-101-0208	8-9 31310-2015	3	1	1900	<u>148 102</u> 127 377	<u>154 102</u> 127 377	<u>164 900</u> 127 377	<u>133 058</u> 127 377	<u>139 363</u> 127 377
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>133 344</u> 107 202	<u>141 111</u> 107 202	<u>155 092</u> 107 202	<u>113 866</u> 107 202	<u>122 029</u> 107 202
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>136 112</u> 109 937	<u>143 879</u> 109 937	<u>157 860</u> 109 937	<u>116 634</u> 109 937	<u>124 797</u> 109 937
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>136 886</u> 110 502	<u>144 716</u> 110 502	<u>158 811</u> 110 502	<u>117 249</u> 110 502	<u>125 479</u> 110 502
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>158 864</u> 130 922	<u>167 105</u> 130 922	<u>181 939</u> 130 922	<u>138 198</u> 130 922	<u>146 859</u> 130 922

				,	-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>117 754</u> 102 880	<u>122 017</u> 102 880	<u>129 689</u> 102 880	<u>107 065</u> 102 880	<u>111 545</u> 102 880
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>114 466</u> 99 730	<u>118 697</u> 99 730	<u>126 312</u> 99 730	<u>103 856</u> 99 730	<u>108 302</u> 99 730
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>125 809</u> 110 939	<u>130 040</u> 110 939	<u>137 656</u> 110 939	<u>115 199</u> 110 939	<u>119 646</u> 110 939

				,	-	-	-	-	-
222-101-0308	8-9 31310-2015	3	1	1510	<u>149 141</u> 132 296	<u>153 908</u> 132 296	<u>162 490</u> 132 296	<u>137 185</u> 132 296	<u>142 195</u> 132 296
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>125 456</u> 99 508	<u>133 192</u> 99 508	<u>147 116</u> 99 508	<u>106 057</u> 99 508	<u>114 187</u> 99 508
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>144 507</u> 118 033	<u>152 337</u> 118 033	<u>166 432</u> 118 033	<u>124 871</u> 118 033	<u>133 100</u> 118 033
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>207 817</u> 179 394	<u>216 026</u> 179 394	<u>230 803</u> 179 394	<u>187 230</u> 179 394	<u>195 858</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>111 155</u> 95 460	<u>115 702</u> 95 460	<u>123 886</u> 95 460	<u>99 753</u> 95 460	<u>104 532</u> 95 460

				,	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>117 338</u> 100 971	<u>122 075</u> 100 971	<u>130 600</u> 100 971	<u>105 462</u> 100 971	<u>110 439</u> 100 971
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>134 145</u> 116 081	<u>139 355</u> 116 081	<u>148 733</u> 116 081	<u>121 081</u> 116 081	<u>126 556</u> 116 081
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>145 447</u> 128 547	<u>150 247</u> 128 547	<u>158 886</u> 128 547	<u>133 412</u> 128 547	<u>138 456</u> 128 547
222-101-0500	12504-2015	3							

				,	-	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>189 709</u> 161 800	<u>197 823</u> 161 800	<u>212 430</u> 161 800	<u>169 360</u> 161 800	<u>177 888</u> 161 800

				,	
222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>134 583</u> 111 053
222-101-0200		3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>126 676</u> 107 575
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>128 638</u> 109 514
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>137 856</u> 118 264

				,	
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>160 334</u> 140 118
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>109 460</u> 98 576
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>111 419</u> 100 512
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>137 758</u> 126 609

				,	
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>142 661</u> 127 377
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>126 298</u> 107 202
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>129 066</u> 109 937
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>129 783</u> 110 502
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>151 389</u> 130 922

				,	
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>113 888</u> 102 880
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>110 628</u> 99 730
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>121 971</u> 110 939

				,	
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>144 816</u> 132 296
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>118 439</u> 99 508
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>137 404</u> 118 033
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>200 370</u> 179 394
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 031</u> 95 460

				,	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 042</u> 100 971
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>129 420</u> 116 081
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>141 094</u> 128 547
222-101-0500	12504-2015	3			

				,	
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>182 348</u> 161 800

222-102.

					,	.	-	.	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-841 /	3	1	2500	<u>105 853</u> 101 823	<u>111 793</u> 101 823	<u>106 409</u> 101 823	<u>131 639</u> 119 615	<u>114 490</u> 101 823		
222-102-0102	948-842 /	3	1	2441	<u>98 726</u> 94 846	<u>104 526</u> 94 846	<u>99 270</u> 94 846	<u>120 885</u> 109 236	<u>107 160</u> 94 846		
222-102-0103	948-843 /	3	1	2500,1	<u>105 781</u> 101 751	<u>111 721</u> 101 751	<u>106 337</u> 101 751	<u>122 875</u> 109 298	<u>114 418</u> 101 751		

222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>104 962</u> 100 946	<u>110 896</u> 100 946	<u>105 518</u> 100 946	<u>121 110</u> 100 946	<u>113 589</u> 100 946
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>104 689</u> 100 668	<u>110 639</u> 100 668	<u>105 246</u> 100 668	<u>131 153</u> 116 352	<u>113 340</u> 100 668
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>207 744</u> 191 066	<u>213 071</u> 191 066	<u>209 152</u> 191 066	<u>226 234</u> 191 066	<u>218 887</u> 191 066
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>132 757</u> 128 403	<u>138 710</u> 128 403	<u>133 315</u> 128 403	<u>142 042</u> 128 951	<u>141 412</u> 128 403
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>152 446</u> 147 882	<u>158 346</u> 147 882	<u>152 999</u> 147 882	<u>153 129</u> 138 864	<u>161 025</u> 147 882
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>88 849</u> 85 026	<u>94 778</u> 85 026	<u>89 405</u> 85 026	<u>104 984</u> 85 026	<u>97 469</u> 85 026
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>90 410</u> 86 559	<u>96 360</u> 86 559	<u>90 968</u> 86 559	<u>106 603</u> 86 559	<u>99 062</u> 86 559
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>91 685</u> 87 818	<u>97 635</u> 87 818	<u>92 242</u> 87 818	<u>107 877</u> 87 818	<u>100 336</u> 87 818

					-		-	-	-
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>105 717</u> 101 686	<u>111 665</u> 101 686	<u>106 275</u> 101 686	<u>121 904</u> 101 686	<u>114 365</u> 101 686
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>99 792</u> 95 840	<u>105 721</u> 95 840	<u>100 348</u> 95 840	<u>115 927</u> 95 840	<u>108 413</u> 95 840
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>97 465</u> 93 533	<u>103 408</u> 93 533	<u>98 022</u> 93 533	<u>113 638</u> 93 533	<u>106 106</u> 93 533
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>95 496</u> 91 590	<u>101 434</u> 91 590	<u>96 052</u> 91 590	<u>111 656</u> 91 590	<u>104 130</u> 91 590
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>127 588</u> 123 302	<u>133 523</u> 123 302	<u>128 144</u> 123 302	<u>121 058</u> 106 408	<u>136 218</u> 123 302
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>163 554</u> 158 838	<u>169 496</u> 158 838	<u>164 110</u> 158 838	<u>179 727</u> 158 838	<u>172 194</u> 158 838

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>116 201</u> 101 823	<u>129 947</u> 113 136	<u>134 090</u> 119 615	<u>106 688</u> 101 823	<u>110 346</u> 101 823
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>108 830</u> 94 846	<u>121 738</u> 105 385	<u>123 279</u> 109 236	<u>99 541</u> 94 846	<u>103 113</u> 94 846
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>116 129</u> 101 751	<u>129 867</u> 113 057	<u>124 836</u> 109 298	<u>106 616</u> 101 751	<u>110 274</u> 101 751
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>115 298</u> 100 946	<u>128 943</u> 112 162	<u>121 110</u> 100 946	<u>105 796</u> 100 946	<u>109 450</u> 100 946
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>115 053</u> 100 668	<u>128 674</u> 111 853	<u>132 790</u> 116 352	<u>105 525</u> 100 668	<u>109 189</u> 100 668
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>220 724</u> 191 066	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>143 126</u> 128 403	<u>159 866</u> 142 670	<u>144 225</u> 128 951	<u>133 594</u> 128 403	<u>137 260</u> 128 403

					-	-	-	-	-
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>162 723</u> 147 882	<u>181 633</u> 164 313	<u>154 955</u> 138 864	<u>153 275</u> 147 882	<u>156 909</u> 147 882
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>99 176</u> 85 026	<u>111 030</u> 94 474	<u>104 984</u> 85 026	<u>89 683</u> 85 026	<u>93 334</u> 85 026
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>100 775</u> 86 559	<u>112 809</u> 96 176	<u>106 603</u> 86 559	<u>91 247</u> 86 559	<u>94 911</u> 86 559
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>102 049</u> 87 818	<u>114 225</u> 97 576	<u>107 877</u> 87 818	<u>92 521</u> 87 818	<u>96 185</u> 87 818
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>116 078</u> 101 686	<u>129 812</u> 112 984	<u>121 904</u> 101 686	<u>106 553</u> 101 686	<u>110 216</u> 101 686
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>110 119</u> 95 840	<u>123 189</u> 106 489	<u>115 927</u> 95 840	<u>100 626</u> 95 840	<u>104 277</u> 95 840
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>107 817</u> 93 533	<u>120 632</u> 103 926	<u>113 638</u> 93 533	<u>98 300</u> 93 533	<u>101 960</u> 93 533
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>105 840</u> 91 590	<u>118 435</u> 101 766	<u>111 656</u> 91 590	<u>96 331</u> 91 590	<u>99 988</u> 91 590
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>137 927</u> 123 302	<u>154 087</u> 137 002	<u>122 691</u> 106 408	<u>128 422</u> 123 302	<u>132 077</u> 123 302
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>130 845</u> 105 361	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361

					-	-	-	-	-
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>65 109</u> 41 042	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>173 905</u> 158 838	<u>194 064</u> 176 487	<u>179 727</u> 158 838	<u>164 389</u> 158 838	<u>168 049</u> 158 838

222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>112 648</u> 101 823	<u>119 300</u> 101 823	<u>136 394</u> 122 287
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>105 361</u> 94 846	<u>111 856</u> 94 846	<u>124 435</u> 109 236
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>112 576</u> 101 751	<u>119 228</u> 101 751	<u>125 784</u> 109 298

222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>111 750</u> 100 946	<u>118 393</u> 100 946	<u>121 110</u> 100 946
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>111 495</u> 100 668	<u>118 157</u> 100 668	<u>133 581</u> 116 352
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>216 315</u> 191 066		
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>139 567</u> 128 403	<u>146 231</u> 128 403	<u>145 280</u> 128 951
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>159 195</u> 147 882	<u>165 801</u> 147 882	<u>155 837</u> 138 864
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>95 631</u> 85 026	<u>102 269</u> 85 026	<u>104 984</u> 85 026
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>97 217</u> 86 559	<u>103 879</u> 86 559	<u>106 603</u> 86 559
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>98 491</u> 87 818	<u>105 153</u> 87 818	<u>107 877</u> 87 818

222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>112 521</u> 101 686	<u>119 181</u> 101 686	<u>121 904</u> 101 686
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>106 574</u> 95 840	<u>113 213</u> 95 840	<u>115 927</u> 95 840
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>104 263</u> 93 533	<u>110 917</u> 93 533	<u>113 638</u> 93 533
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>102 289</u> 91 590	<u>108 938</u> 91 590	<u>111 656</u> 91 590
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>134 378</u> 123 302	<u>141 024</u> 123 302	<u>123 480</u> 106 408
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>129 000</u> 105 361		
222-102-0300	948-84	3					
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>63 274</u> 41 042		
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>170 352</u> 158 838	<u>177 006</u> 158 838	<u>179 727</u> 158 838

222-2.
222-202.

,

					.	-	.	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>222 003</u> 216 562	<u>228 015</u> 216 562	<u>222 566</u> 216 562	<u>238 364</u> 216 562	<u>230 744</u> 216 562

					.	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>232 475</u> 216 562	<u>259 151</u> 240 625	<u>238 364</u> 216 562	<u>222 848</u> 216 562	<u>226 550</u> 216 562

					,			
222-202-0100	13015-2012	3						
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>228 880</u> 216 562	<u>235 611</u> 216 562	<u>238 364</u> 216 562	

222-203.

					,	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>6 094</u> 5 695	<u>6 436</u> 5 695	<u>6 289</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>7 080</u> 6 690	<u>7 388</u> 6 690	<u>7 255</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>8 223</u> 7 684	<u>8 684</u> 7 684	<u>8 486</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 315</u> 8 679	<u>9 506</u> 8 679	<u>9 365</u> 8 679	<u>9 980</u> 8 679	<u>9 716</u> 8 679

					-	-	-	-	-
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 740</u> 9 854	<u>11 025</u> 9 854	<u>10 815</u> 9 854	<u>11 730</u> 9 854	<u>11 337</u> 9 854
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>146 512</u> 141 981	<u>152 573</u> 141 981	<u>147 013</u> 141 981	<u>171 317</u> 141 981	<u>155 314</u> 141 981
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>13 821</u> 13 321	<u>14 541</u> 13 321	<u>13 888</u> 13 321	<u>10 813</u> 10 422	<u>14 868</u> 13 321

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 326</u> 5 695	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695

					-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 288</u> 6 690	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 535</u> 7 684	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 782</u> 8 679	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 435</u> 9 854	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>157 051</u> 141 981	<u>161 228</u> 141 981	<u>168 747</u> 141 981	<u>147 386</u> 141 981	<u>151 103</u> 141 981
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>15 075</u> 13 321	<u>16 851</u> 14 801	<u>10 883</u> 9 903	<u>13 922</u> 13 321	<u>14 366</u> 13 321

222-203-0100	13015-2012	.					
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 238</u> 5 695		
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 209</u> 6 690		
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 416</u> 7 684		
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 623</u> 8 679		
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 199</u> 9 854		
222-203-0200	12767-94	3					
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>153 442</u> 141 981		
222-203-0300	9561-2016	2					
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>14 645</u> 13 321	<u>15 451</u> 13 321	<u>10 998</u> 9 725

222-3.
222-301.

, , , ,

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 838</u> 7 644	<u>8 054</u> 7 644	<u>7 858</u> 7 644	<u>7 128</u> 6 534	<u>8 153</u> 7 644
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 534</u> 18 810	<u>20 589</u> 18 810	<u>19 633</u> 18 810	<u>22 406</u> 18 810	<u>21 068</u> 18 810
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 220</u> 12 736	<u>13 921</u> 12 736	<u>13 286</u> 12 736	<u>15 128</u> 12 736	<u>14 239</u> 12 736

				,	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{8\,215}{7\,644}$	$\frac{9\,158}{8\,494}$	$\frac{6\,651}{6\,060}$	$\frac{7\,869}{7\,644}$	$\frac{8\,002}{7\,644}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{21\,372}{18\,810}$	$\frac{23\,895}{20\,900}$	$\frac{22\,406}{18\,810}$	$\frac{19\,683}{18\,810}$	$\frac{20\,332}{18\,810}$
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	$\frac{14\,441}{12\,736}$	$\frac{16\,144}{14\,151}$	$\frac{15\,128}{12\,736}$	$\frac{13\,318}{12\,736}$	$\frac{13\,750}{12\,736}$

				,			
222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{8\,086}{7\,644}$	$\frac{8\,328}{7\,644}$	$\frac{7\,204}{6\,534}$

					,			
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 741</u> 18 810	<u>21 923</u> 18 810	<u>22 406</u> 18 810	
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>14 022</u> 12 736	<u>14 807</u> 12 736	<u>15 128</u> 12 736	

222-302.

,

					,	.	-	.	-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455		
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309		

8.04-08-2025

					-	-	-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>171 983</u> 167 106	<u>178 140</u> 167 106	<u>172 492</u> 167 106	<u>197 179</u> 167 106	<u>180 923</u> 167 106

					-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>59 239</u> 48 455	<u>60 401</u> 48 455	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>71 872</u> 58 309	<u>73 341</u> 58 309	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>80 632</u> 65 632	<u>82 254</u> 65 632	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632
222-302-0200	961-93	3							

					-	-	-	-	-
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>182 688</u> 167 106	<u>186 931</u> 167 106	<u>194 568</u> 167 106	<u>172 871</u> 167 106	<u>176 646</u> 167 106

222-302-0100	961-93	.			
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>57 564</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>69 757</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>78 297</u> 65 632
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>179 022</u> 167 106

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 782</u> 4 581	<u>5 091</u> 4 581	<u>4 811</u> 4 581	<u>4 779</u> 4 178	<u>5 231</u> 4 581
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 757</u> 6 881	<u>10 546</u> 6 881	<u>9 939</u> 6 881	<u>7 098</u> 6 796	<u>9 757</u> 6 881
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 725</u> 13 140	<u>14 627</u> 13 140	<u>13 809</u> 13 140	<u>13 949</u> 12 194	<u>15 037</u> 13 140
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 391</u> 6 238	<u>7 817</u> 6 238	<u>7 503</u> 6 238	<u>8 869</u> 6 238	<u>8 282</u> 6 238
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>18 920</u> 14 280	<u>20 183</u> 14 280	<u>19 212</u> 14 280	<u>14 625</u> 14 104	<u>18 920</u> 14 280
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 540</u> 20 619	<u>22 966</u> 20 619	<u>21 674</u> 20 619	<u>23 131</u> 20 346	<u>23 613</u> 20 619
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>29 190</u> 21 557	<u>31 274</u> 21 557	<u>29 671</u> 21 557	<u>22 128</u> 21 291	<u>29 190</u> 21 557
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>36 071</u> 34 533	<u>38 447</u> 34 533	<u>36 293</u> 34 533	<u>37 985</u> 33 350	<u>39 526</u> 34 533

225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>44 924</u> 33 572	<u>48 018</u> 33 572	<u>45 638</u> 33 572	<u>34 418</u> 33 157	<u>44 924</u> 33 572
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>58 897</u> 56 556	<u>62 414</u> 56 556	<u>59 227</u> 56 556	<u>59 911</u> 53 007	<u>64 011</u> 56 556
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>16 220</u> 9 854	<u>18 776</u> 9 854	<u>16 895</u> 9 854	<u>25 091</u> 9 854	<u>21 566</u> 9 854
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>18 541</u> 16 760	<u>22 236</u> 16 760	<u>18 791</u> 16 760	<u>34 831</u> 16 760	<u>24 163</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 109</u> 8 679	<u>9 216</u> 8 679	<u>9 137</u> 8 679	<u>9 479</u> 8 679	<u>9 332</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 895</u> 23 112	<u>24 964</u> 23 112	<u>23 995</u> 23 112	<u>24 104</u> 21 935	<u>25 450</u> 23 112
225-101-0602	15	.	1	950	<u>51 234</u> 49 572	<u>53 491</u> 49 572	<u>51 446</u> 49 572	<u>50 577</u> 46 001	<u>54 516</u> 49 572
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>98 490</u> 95 679	<u>102 006</u> 95 679	<u>98 819</u> 95 679	<u>94 915</u> 87 596	<u>103 603</u> 95 679
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 351</u> 12 915	<u>13 945</u> 12 915	<u>13 406</u> 12 915	<u>13 589</u> 12 381	<u>14 215</u> 12 915
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 853</u> 15 233	<u>17 355</u> 15 233	<u>16 963</u> 15 233	<u>18 671</u> 15 233	<u>17 936</u> 15 233

					-		-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>40 757</u> 39 519	<u>42 373</u> 39 519	<u>40 908</u> 39 519	<u>40 065</u> 36 744	<u>43 106</u> 39 519
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>42 579</u> 41 319	<u>44 194</u> 41 319	<u>42 730</u> 41 319	<u>46 976</u> 41 319	<u>44 928</u> 41 319
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>74 988</u> 72 567	<u>78 267</u> 72 567	<u>75 295</u> 72 567	<u>83 912</u> 72 567	<u>79 756</u> 72 567
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>73 731</u> 64 999	<u>76 332</u> 64 999	<u>74 170</u> 64 999	<u>83 595</u> 64 999	<u>79 542</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>79 650</u> 65 457	<u>83 439</u> 65 457	<u>80 524</u> 65 457	<u>66 490</u> 64 658	<u>79 650</u> 65 457
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>76 802</u> 69 248	<u>79 357</u> 69 248	<u>77 477</u> 69 248	<u>85 673</u> 69 248	<u>82 148</u> 69 248

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 320</u> 4 581	<u>5 955</u> 5 090	<u>4 907</u> 4 178	<u>4 825</u> 4 581	<u>5 016</u> 4 581

					-	-	-	-	-
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 306</u> 6 881	<u>9 150</u> 6 881	<u>7 588</u> 6 796	<u>9 636</u> 6 881	<u>10 364</u> 6 881
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 297</u> 13 140	<u>17 124</u> 14 600	<u>14 322</u> 12 194	<u>13 851</u> 13 140	<u>14 408</u> 13 140
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 429</u> 6 238	<u>8 673</u> 6 238	<u>8 448</u> 6 238	<u>7 454</u> 6 238	<u>7 148</u> 6 238
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 598</u> 14 280	<u>17 949</u> 14 280	<u>15 409</u> 14 104	<u>18 726</u> 14 280	<u>19 892</u> 14 280
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>24 024</u> 20 619	<u>26 894</u> 22 910	<u>23 719</u> 20 346	<u>21 741</u> 20 619	<u>22 619</u> 20 619
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 359</u> 21 557	<u>27 587</u> 21 557	<u>23 422</u> 21 291	<u>28 869</u> 21 557	<u>30 793</u> 21 557
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>40 210</u> 34 533	<u>45 012</u> 38 370	<u>38 966</u> 33 350	<u>36 405</u> 34 533	<u>37 868</u> 34 533
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>39 235</u> 33 572	<u>42 543</u> 33 572	<u>36 340</u> 33 157	<u>44 447</u> 33 572	<u>47 304</u> 33 572
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>65 023</u> 56 556	<u>72 742</u> 62 840	<u>61 363</u> 53 007	<u>59 391</u> 56 556	<u>61 557</u> 56 556
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>22 448</u> 9 854	<u>23 916</u> 9 854	<u>22 565</u> 9 854	<u>16 602</u> 9 854	<u>14 763</u> 9 854
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 192</u> 16 760	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760

					-	-	-	-	-
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 369</u> 8 679	<u>9 430</u> 8 679	<u>9 374</u> 8 679	<u>9 125</u> 8 679	<u>9 048</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>25 757</u> 23 112	<u>28 770</u> 25 680	<u>24 545</u> 21 935	<u>24 045</u> 23 112	<u>24 704</u> 23 112
225-101-0602	15	.	1	950	<u>55 166</u> 49 572	<u>61 613</u> 55 080	<u>51 508</u> 46 001	<u>51 551</u> 49 572	<u>52 941</u> 49 572
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>104 616</u> 95 679	<u>116 734</u> 106 310	<u>96 367</u> 87 596	<u>98 984</u> 95 679	<u>101 150</u> 95 679
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 386</u> 12 915	<u>16 068</u> 14 350	<u>13 834</u> 12 381	<u>13 434</u> 12 915	<u>13 800</u> 12 915
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 120</u> 15 233	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>43 572</u> 39 519	<u>48 640</u> 43 910	<u>40 732</u> 36 744	<u>40 984</u> 39 519	<u>41 979</u> 39 519
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>45 393</u> 41 319	<u>50 664</u> 45 910	<u>46 976</u> 41 319	<u>42 806</u> 41 319	<u>43 801</u> 41 319
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>80 700</u> 72 567	<u>90 128</u> 80 630	<u>83 912</u> 72 567	<u>75 449</u> 72 567	<u>77 468</u> 72 567
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>80 555</u> 64 999	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999

					-	-	-	-	-
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>72 684</u> 65 457	<u>76 735</u> 65 457	<u>68 844</u> 64 658	<u>79 067</u> 65 457	<u>82 564</u> 65 457
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>83 029</u> 69 248	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248

225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 135</u> 4 581	<u>5 481</u> 4 581	<u>4 968</u> 4 178
225-101-0102	7-6	.	1	250			<u>7 825</u> 6 796
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 757</u> 13 140	<u>15 768</u> 13 140	<u>14 502</u> 12 194
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 076</u> 6 238		
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 337</u> 12 656		<u>15 788</u> 14 104

225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>23 171</u> 20 619	<u>24 768</u> 20 619	<u>24 003</u> 20 346
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>24 512</u> 18 487		<u>24 047</u> 21 291
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>38 789</u> 34 533	<u>41 450</u> 34 533	<u>39 440</u> 33 350
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>39 241</u> 30 239		<u>37 268</u> 33 157
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>62 920</u> 56 556	<u>66 858</u> 56 556	<u>62 064</u> 53 007
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>20 332</u> 9 854		
225-101-0115	20-3	.	1	1575			
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 281</u> 8 679		
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>25 118</u> 23 112	<u>26 315</u> 23 112	<u>24 758</u> 21 935
225-101-0602	15	.	1	950	<u>53 816</u> 49 572	<u>56 344</u> 49 572	<u>51 958</u> 46 001

					,			
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>102 513</u> 95 679	<u>106 450</u> 95 679	<u>97 068</u> 87 596	
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 030</u> 12 915	<u>14 696</u> 12 915	<u>13 952</u> 12 381	
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 679</u> 15 233			
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>42 605</u> 39 519	<u>44 415</u> 39 519	<u>41 054</u> 36 744	
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>44 427</u> 41 319	<u>46 236</u> 41 319	<u>46 976</u> 41 319	
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>78 739</u> 72 567	<u>82 411</u> 72 567	<u>83 912</u> 72 567	
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>78 123</u> 64 999			
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200			<u>69 981</u> 64 658	
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>80 914</u> 69 248			

225-104.

225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>43 558</u> 41 294	<u>46 820</u> 41 294
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>70 812</u> 68 014	<u>74 074</u> 68 014
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>87 824</u> 84 692	<u>91 086</u> 84 692
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>132 664</u> 128 653	<u>135 926</u> 128 653

225-108.

					,	.	-	.	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,813015-20123,6	3	1	2502	<u>147 657</u> 132 152	<u>152 986</u> 132 152	<u>149 066</u> 132 152	<u>166 154</u> 132 152	<u>158 804</u> 132 152	

					,	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>160 642</u> 132 152	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152	

225-108-0100	13015-2012	3			
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>156 232</u> 132 152

225-110.

225-110-0600	- 13015-2012	3					
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>106 651</u> 103 231	<u>111 511</u> 103 231	<u>113 858</u> 103 231
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>119 238</u> 115 671	<u>124 092</u> 115 671	<u>126 437</u> 115 671
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>138 029</u> 134 196	<u>142 979</u> 134 196	<u>145 370</u> 134 196

225-2.
225-201.

					,	.	-	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>35 386</u> 29 652	<u>37 515</u> 29 652	<u>35 949</u> 29 652	<u>42 779</u> 29 652	<u>39 841</u> 29 652		
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 299</u> 58 490	<u>73 292</u> 58 490	<u>70 354</u> 58 490	<u>83 161</u> 58 490	<u>77 653</u> 58 490		
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>129 432</u> 112 641	<u>135 455</u> 112 641	<u>131 024</u> 112 641	<u>150 339</u> 112 641	<u>142 031</u> 112 641		
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>186 562</u> 162 542	<u>195 166</u> 162 542	<u>188 837</u> 162 542	<u>216 430</u> 162 542	<u>204 562</u> 162 542		
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>456 943</u> 418 651	<u>469 338</u> 418 651	<u>460 220</u> 418 651	<u>499 970</u> 418 651	<u>482 873</u> 418 651		

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>40 575</u> 29 652	<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>79 030</u> 58 490	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>144 108</u> 112 641	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>207 529</u> 162 542	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>487 148</u> 418 651	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651

225-201-0100	13015-2012	.			

				,	
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 813</u> 29 652
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>476 889</u> 418 651

225-202.

225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 831</u> 25 493	<u>30 002</u> 25 493	<u>29 140</u> 25 493	<u>32 897</u> 25 493	<u>31 281</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>42 986</u> 37 607	<u>44 903</u> 37 607	<u>43 493</u> 37 607	<u>49 640</u> 37 607	<u>46 996</u> 37 607
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>87 817</u> 85 077	<u>91 452</u> 85 077	<u>88 157</u> 85 077	<u>97 711</u> 85 077	<u>93 103</u> 85 077
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>115 837</u> 101 973	<u>120 735</u> 101 973	<u>117 132</u> 101 973	<u>132 840</u> 101 973	<u>126 084</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	13015-2012 5 / 2	3	1	2476	<u>126 912</u> 111 944	<u>132 185</u> 111 944	<u>128 306</u> 111 944	<u>145 217</u> 111 944	<u>137 943</u> 111 944
225-202-1104	13015-2012 8 / 2	3	1	2475	<u>125 836</u> 121 597	<u>131 717</u> 121 597	<u>126 387</u> 121 597	<u>141 841</u> 121 597	<u>134 387</u> 121 597
225-202-1105	13015-2012 11 / 2	3	1	2469	<u>114 354</u> 99 668	<u>119 612</u> 99 668	<u>115 744</u> 99 668	<u>132 607</u> 99 668	<u>125 354</u> 99 668

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0102	2	.	1	550	<u>31 685</u> 25 493	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>47 657</u> 37 607	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>94 149</u> 85 077	<u>105 122</u> 94 530	<u>97 711</u> 85 077	<u>88 328</u> 85 077	<u>90 566</u> 85 077
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>127 773</u> 101 973	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>139 762</u> 111 944	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>136 080</u> 121 597	<u>152 027</u> 135 107	<u>141 841</u> 121 597	<u>126 662</u> 121 597	<u>130 284</u> 121 597
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>127 167</u> 99 668	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668

225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>30 716</u> 25 493		
225-202-0103	3	.	1	900	<u>46 070</u> 37 607		
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>91 976</u> 85 077	<u>96 046</u> 85 077	<u>97 711</u> 85 077
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>123 719</u> 101 973		
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>135 398</u> 111 944		
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 564</u> 121 597	<u>139 148</u> 121 597	<u>141 841</u> 121 597
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>122 816</u> 99 668		

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>54 001</u> 51 110	<u>60 139</u> 51 110	<u>54 647</u> 51 110	<u>79 666</u> 51 110	<u>62 733</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>88 769</u> 85 465	<u>94 907</u> 85 465	<u>89 414</u> 85 465	<u>114 433</u> 85 465	<u>97 501</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>114 925</u> 110 776	<u>120 889</u> 110 776	<u>115 484</u> 110 776	<u>131 157</u> 110 776	<u>123 597</u> 110 776
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004

					-		-	-	-
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267
225-203-0705	5	.	1	600	<u>43 691</u> 42 507	<u>45 117</u> 42 507	<u>43 825</u> 42 507	<u>47 571</u> 42 507	<u>45 764</u> 42 507
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>89 278</u> 86 832	<u>92 248</u> 86 832	<u>89 556</u> 86 832	<u>97 361</u> 86 832	<u>93 597</u> 86 832
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>144 820</u> 141 138	<u>149 026</u> 141 138	<u>145 214</u> 141 138	<u>156 266</u> 141 138	<u>150 935</u> 141 138
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>201 298</u> 195 714	<u>208 141</u> 195 714	<u>201 939</u> 195 714	<u>219 922</u> 195 714	<u>211 248</u> 195 714

					,	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 358</u> 51 110	<u>68 307</u> 51 110	<u>75 414</u> 51 110	<u>54 837</u> 51 110	<u>58 747</u> 51 110	
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>99 126</u> 85 465	<u>103 074</u> 85 465	<u>110 181</u> 85 465	<u>89 604</u> 85 465	<u>93 515</u> 85 465	
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>125 314</u> 110 776	<u>128 416</u> 120 794	<u>131 157</u> 110 776	<u>115 763</u> 110 776	<u>119 436</u> 110 776	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>107 446</u> 80 009	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009	
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>170 135</u> 141 398	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398	
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>256 785</u> 226 004	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004	
225-203-0700	13015-2012	.								

8.04-08-2025

					-	-	-	-	-
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 656</u> 9 131	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>19 885</u> 17 267	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267
225-203-0705	5	.	1	600	<u>46 175</u> 42 507	<u>51 506</u> 47 230	<u>47 571</u> 42 507	<u>43 891</u> 42 507	<u>44 769</u> 42 507
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>94 452</u> 86 832	<u>105 364</u> 96 480	<u>97 361</u> 86 832	<u>89 696</u> 86 832	<u>91 525</u> 86 832
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>152 146</u> 141 138	<u>169 643</u> 156 820	<u>156 266</u> 141 138	<u>145 411</u> 141 138	<u>148 001</u> 141 138
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>213 218</u> 195 714	<u>237 872</u> 217 460	<u>219 922</u> 195 714	<u>202 260</u> 195 714	<u>206 474</u> 195 714

225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>60 962</u> 51 110		

					,			
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>95 729</u> 85 465		
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>121 748</u> 110 776	<u>128 426</u> 110 776	<u>129 139</u> 108 782
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>103 038</u> 80 009		
225-203-0200	13015-2012		3					
225-203-0203	8 / 2	13015-2012	3	1	2508	<u>165 715</u> 141 398		
225-203-0500		13015-2012	3					
225-203-0501		13015-2012	3	1	2542	<u>252 304</u> 226 004		
225-203-0700		13015-2012	.					
225-203-0701	1		.	1	130	<u>10 427</u> 9 131		
225-203-0702	2		.	1	220	<u>19 497</u> 17 267		

225-203-0705	5	.	1	600	<u>45 322</u> 42 507	<u>46 918</u> 42 507	<u>47 571</u> 42 507
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>92 676</u> 86 832	<u>96 002</u> 86 832	<u>97 361</u> 86 832
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>149 631</u> 141 138	<u>154 340</u> 141 138	<u>156 266</u> 141 138
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>209 126</u> 195 714	<u>216 789</u> 195 714	<u>219 922</u> 195 714

225-204.

225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>51 427</u> 42 538	<u>53 796</u> 42 538	<u>51 974</u> 42 538	<u>43 177</u> 42 013	<u>51 427</u> 42 538
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>59 507</u> 57 969	<u>61 289</u> 57 969	<u>59 674</u> 57 969	<u>64 357</u> 57 969	<u>62 098</u> 57 969

225-204-0307	105	.	1	1175	<u>81 087</u> 67 153	<u>84 797</u> 67 153	<u>81 943</u> 67 153	<u>68 155</u> 66 324	<u>81 087</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>87 363</u> 85 023	<u>90 155</u> 85 023	<u>87 625</u> 85 023	<u>94 962</u> 85 023	<u>91 423</u> 85 023
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>304 843</u> 297 288	<u>313 279</u> 297 288	<u>305 634</u> 297 288	<u>327 800</u> 297 288	<u>317 108</u> 297 288
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 539</u> 61 202	<u>68 243</u> 61 202	<u>66 989</u> 61 202	<u>72 453</u> 61 202	<u>70 103</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 618</u> 48 184	<u>54 055</u> 48 184	<u>52 998</u> 48 184	<u>57 608</u> 48 184	<u>55 625</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>43 308</u> 39 686	<u>44 479</u> 39 686	<u>43 617</u> 39 686	<u>47 374</u> 39 686	<u>45 758</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 758</u> 34 624	<u>38 770</u> 34 624	<u>38 026</u> 34 624	<u>41 270</u> 34 624	<u>39 875</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 889</u> 26 307	<u>29 741</u> 26 307	<u>29 115</u> 26 307	<u>31 847</u> 26 307	<u>30 672</u> 26 307
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>17 033</u> 15 188	<u>17 672</u> 15 188	<u>17 202</u> 15 188	<u>19 251</u> 15 188	<u>18 370</u> 15 188

					-		-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860				
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>30 919</u> 30 186	<u>31 703</u> 30 186	<u>30 992</u> 30 186	<u>33 053</u> 30 186	<u>32 059</u> 30 186
225-204-0807	45	.	1	510	<u>50 512</u> 49 347	<u>51 724</u> 49 347	<u>50 626</u> 49 347	<u>53 810</u> 49 347	<u>52 274</u> 49 347
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>67 189</u> 65 637	<u>68 804</u> 65 637	<u>67 340</u> 65 637	<u>71 586</u> 65 637	<u>69 538</u> 65 637
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 003</u> 8 272	<u>9 237</u> 8 272	<u>9 065</u> 8 272	<u>9 816</u> 8 272	<u>9 493</u> 8 272
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>13 898</u> 12 114	<u>14 486</u> 12 114	<u>14 045</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114	<u>15 220</u> 12 114

					-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>47 074</u> 42 538	<u>49 606</u> 42 538	<u>44 648</u> 42 013	<u>51 063</u> 42 538	<u>53 249</u> 42 538
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>62 611</u> 57 969	<u>69 819</u> 64 410	<u>64 357</u> 57 969	<u>59 758</u> 57 969	<u>60 855</u> 57 969
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>74 266</u> 67 153	<u>78 233</u> 67 153	<u>70 459</u> 66 324	<u>80 516</u> 67 153	<u>83 941</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>92 227</u> 85 023	<u>102 867</u> 94 470	<u>94 962</u> 85 023	<u>87 756</u> 85 023	<u>89 475</u> 85 023
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>81 743</u> 69 881	<u>84 773</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>319 537</u> 297 288	<u>356 227</u> 330 320	<u>327 800</u> 297 288	<u>306 029</u> 297 288	<u>311 224</u> 297 288
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>70 691</u> 61 202	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>56 121</u> 48 184	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 162</u> 39 686	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686

					-	-	-	-	-
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 223</u> 34 624	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 965</u> 26 307	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 590</u> 15 188	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>32 285</u> 30 186	<u>35 982</u> 33 540	<u>33 053</u> 30 186	<u>31 029</u> 30 186	<u>31 512</u> 30 186
225-204-0807	45	.	1	510	<u>52 623</u> 49 347	<u>58 640</u> 54 830	<u>53 810</u> 49 347	<u>50 682</u> 49 347	<u>51 429</u> 49 347
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>70 003</u> 65 637	<u>78 008</u> 72 930	<u>71 586</u> 65 637	<u>67 416</u> 65 637	<u>68 411</u> 65 637
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 574</u> 8 272	<u>9 708</u> 8 272	<u>9 584</u> 8 272	<u>9 038</u> 8 272	<u>8 869</u> 8 272
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>15 147</u> 12 114	<u>15 955</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 972</u> 12 114	<u>13 504</u> 12 114

225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0301	95-2	.	1	750			<u>45 358</u> 42 013
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>61 546</u> 57 969	<u>63 541</u> 57 969	<u>64 357</u> 57 969
225-204-0307	105	.	1	1175			<u>71 572</u> 66 324
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>90 557</u> 85 023	<u>93 683</u> 85 023	<u>94 962</u> 85 023
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>80 917</u> 69 881		
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>314 493</u> 297 288	<u>323 938</u> 297 288	<u>327 800</u> 297 288
225-204-0600	937-92	.					
225-204-0601	1	.	1	800	<u>69 280</u> 61 202		
225-204-0602	2	.	1	675	<u>54 931</u> 48 184		
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 193</u> 39 686		

				,			
225-204-0604	4	.	1	475	<u>39 386</u> 34 624		
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 260</u> 26 307		
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 062</u> 15 188		
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 816</u> 30 186	<u>32 694</u> 30 186	<u>33 053</u> 30 186
225-204-0807	45	.	1	510	<u>51 898</u> 49 347	<u>53 255</u> 49 347	<u>53 810</u> 49 347
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>69 037</u> 65 637	<u>70 846</u> 65 637	<u>71 586</u> 65 637
225-204-1000	13015-2012	.					
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 380</u> 8 272		
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>14 927</u> 12 114		

226.
226-1.
226-102.

,

				,	-	.	-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>139 006</u> 123 696	<u>144 324</u> 123 696	<u>140 412</u> 123 696	<u>157 467</u> 123 696	<u>150 131</u> 123 696
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>164 077</u> 148 341	<u>169 368</u> 148 341	<u>165 476</u> 148 341	<u>182 441</u> 148 341	<u>175 144</u> 148 341

				,	-	-	-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>151 965</u> 123 696	<u>155 022</u> 123 696	<u>152 210</u> 123 696	<u>139 801</u> 123 696	<u>135 976</u> 123 696

					-	-	-	-	-	
226-102-0602	21924.0-84	30	3	1	2484	<u>176 969</u> 148 341	<u>180 009</u> 148 341	<u>177 212</u> 148 341	<u>164 868</u> 148 341	<u>161 062</u> 148 341

226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	21924.0-8410	3	1	2497	<u>147 564</u> 123 696
226-102-0602	21924.0-8430	3	1	2484	<u>172 590</u> 148 341

25.
251. , ,
251-3. ,
251-302. ,

				,	-
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{3\,069}{2\,902}$	$\frac{3\,255}{2\,902}$	$\frac{3\,087}{2\,902}$	$\frac{3\,491}{2\,902}$	$\frac{3\,349}{2\,902}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{5\,587}{5\,340}$				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{13\,054}{12\,640}$				
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\,231}{1\,161}$	$\frac{1\,313}{1\,161}$	$\frac{1\,239}{1\,161}$	$\frac{1\,416}{1\,161}$	$\frac{1\,354}{1\,161}$
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	$\frac{1\,977}{1\,882}$				
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	$\frac{2\,898}{2\,780}$				

				,	-		-	-	-
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>15 772</u> 15 300				

				,	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 405</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902	<u>3 054</u> 2 902	<u>3 215</u> 2 902
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 378</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 224</u> 1 161	<u>1 295</u> 1 161
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					

8.04-08-2025

				,	-	-	-	-	-
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,			
255-101-0100	6665-91						
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 289</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902	<u>3 491</u> 2 902
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120			
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5			
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 327</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161	<u>1 416</u> 1 161

				,			
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40			
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50			
255-101-0109	300 6665-91		1	80			

255-102.

				,	.	.	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 597</u> 7 290				

255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	<u>9 330</u> 8 957				
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	<u>11 133</u> 10 713				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 926</u> 11 487				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 998</u> 9 562				
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 566</u> 10 116				
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>12 441</u> 11 943				

255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 647</u> 13 119				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>8 931</u> 8 550				
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 546</u> 9 150				
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 188</u> 10 750				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>12 624</u> 12 150				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>9 170</u> 8 704				

255-102-0216	60 (17608-2017	2	1	225	<u>9 803</u> 9 321				
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225	<u>11 666</u> 11 136				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>12 399</u> 11 850				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 340</u> 9 896				
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175	<u>10 917</u> 10 458				
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175	<u>12 850</u> 12 342				

255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>14 044</u> 13 506				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 488</u> 9 050				
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 104</u> 9 650				
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 746</u> 11 250				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 182</u> 12 650				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 208</u> 8 820				

255-102-0230	80 (17608-2017	2	1	175	<u>9 823</u> 9 420				
255-102-0231	80 (17608-2017	2	1	175	<u>11 415</u> 10 950				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 286</u> 11 820				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 001</u> 9 550				
255-102-0234	100 (17608-2017	2	1	225	<u>10 617</u> 10 150				
255-102-0235	100 (17608-2017	2	1	225	<u>12 259</u> 11 750				

255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 696</u> 13 150				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 027</u> 10 550				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 643</u> 11 150				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>13 285</u> 12 750				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 722</u> 14 150				
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 624</u> 8 290				

255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 239</u> 8 890				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>10 266</u> 9 890				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 702</u> 11 290				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 208</u> 8 820				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 823</u> 9 420				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 849</u> 10 420				

255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 286</u> 11 820				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 001</u> 9 550				
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 617</u> 10 150				
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 259</u> 11 750				
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 696</u> 13 150				
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>9 136</u> 8 790				

255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 752</u> 9 390				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>10 778</u> 10 390				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>12 215</u> 11 790				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 721</u> 9 320				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 336</u> 9 920				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>11 362</u> 10 920				

255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 799</u> 12 320				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 515</u> 10 050				
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 130</u> 10 650				
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 772</u> 12 250				
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 208</u> 13 650				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 233</u> 9 820				

255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 849</u> 10 420				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>11 875</u> 11 420				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 312</u> 12 820				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 027</u> 10 550				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 643</u> 11 150				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>13 285</u> 12 750				

255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 722</u> 14 150				
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 054</u> 11 550				
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 669</u> 12 150				
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>14 311</u> 13 750				
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>15 747</u> 15 150				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 788</u> 2 612	<u>3 013</u> 2 612	<u>2 808</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>3 126</u> 2 612

					-		-	-	-	
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>3 247</u> 3 058	<u>3 471</u> 3 058	<u>3 266</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 584</u> 3 058
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>4 260</u> 4 018	<u>4 539</u> 4 018	<u>4 287</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 680</u> 4 018
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>4 810</u> 4 554	<u>5 089</u> 4 554	<u>4 837</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>5 230</u> 4 554
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 929</u> 4 643	<u>5 264</u> 4 643	<u>4 961</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>5 433</u> 4 643
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>5 478</u> 5 179	<u>5 814</u> 5 179	<u>5 511</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>5 983</u> 5 179
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 864</u> 4 554	<u>5 256</u> 4 554	<u>4 902</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>5 453</u> 4 554
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>5 414</u> 5 089	<u>5 805</u> 5 089	<u>5 452</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>6 003</u> 5 089
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 075</u> 4 732	<u>5 522</u> 4 732	<u>5 118</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>5 747</u> 4 732
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 258</u> 4 911	<u>5 705</u> 4 911	<u>5 301</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>5 931</u> 4 911
255-102-0800	, c 17608-2017	2								

255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>22 190</u> 21 510				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>23 256</u> 22 510				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>22 497</u> 21 810				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>23 564</u> 22 810				
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>23 872</u> 23 110				
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>25 846</u> 24 990				
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>26 359</u> 25 490				
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	<u>27 252</u> 26 310				
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>22 559</u> 21 870				
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>23 625</u> 22 870				
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>22 867</u> 22 170				

					-		-	-	-
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>23 934</u> 23 170				
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>24 242</u> 23 470				
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>26 215</u> 25 350				
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>26 728</u> 25 850				
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282	<u>27 621</u> 26 670				
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>22 651</u> 21 960				
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>23 718</u> 22 960				
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>22 959</u> 22 260				
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>24 025</u> 23 260				
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>24 333</u> 23 560				
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>26 308</u> 25 440				

255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>26 820</u> 25 940				
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282	<u>27 713</u> 26 760				
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>23 339</u> 22 630				
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>24 406</u> 23 630				
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>23 647</u> 22 930				
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>24 713</u> 23 930				
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>25 021</u> 24 230				
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>26 995</u> 26 110				

					-		-	-	-
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>27 508</u> 26 610				
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>28 400</u> 27 430				
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130	<u>26 859</u> 26 060				
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175	<u>27 925</u> 27 060				
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130	<u>27 167</u> 26 360				
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175	<u>28 233</u> 27 360				
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175	<u>28 541</u> 27 660				
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225	<u>30 515</u> 29 540				

255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225	<u>32 054</u> 31 040				
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282	<u>31 921</u> 30 860				
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>27 320</u> 26 510				
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>28 387</u> 27 510				
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>27 628</u> 26 810				
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>28 695</u> 27 810				
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>29 002</u> 28 110				
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>30 977</u> 29 990				
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>31 490</u> 30 490				
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282	<u>32 382</u> 31 310				
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130	<u>27 598</u> 26 780				

					-		-	-	-
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175	<u>28 664</u> 27 780				
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130	<u>27 905</u> 27 080				
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175	<u>28 972</u> 28 080				
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175	<u>29 280</u> 28 380				
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225	<u>31 254</u> 30 260				
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225	<u>31 767</u> 30 760				
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282	<u>32 660</u> 31 580				
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>28 049</u> 27 220				
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>29 116</u> 28 220				
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>28 357</u> 27 520				
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>29 423</u> 28 520				

				,	-	.	-	-	-
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>29 731</u> 28 820				
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>31 706</u> 30 700				
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>32 218</u> 31 200				
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282	<u>33 111</u> 32 020				

				,	-	-	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0202	(60 , 17608-2017)	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175						
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175						
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175						
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175						
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225						
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225						

				,	-	-	-	-	-
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225						
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225						
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225						
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225						
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175						
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175						

				,	-	-	-	-	-
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0409	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0410	, () 17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0411	, () 17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0414	, () 17608-2017 60	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0421	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0422	, () 17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0423	, () 17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0424	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0426	, () 17608-2017 80	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225						
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225						
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225						
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225						
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 192</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>3 296</u> 2 612	<u>2 771</u> 2 612	<u>2 964</u> 2 612	
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 650</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 754</u> 3 058	<u>3 230</u> 3 058	<u>3 422</u> 3 058	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>4 763</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 237</u> 4 018	<u>4 479</u> 4 018	

					-	-	-	-	-
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 313</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>4 787</u> 4 554	<u>5 028</u> 4 554
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>5 533</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>4 902</u> 4 643	<u>5 191</u> 4 643
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>6 083</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>5 451</u> 5 179	<u>5 741</u> 5 179
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>5 569</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>4 833</u> 4 554	<u>5 170</u> 4 554
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>6 119</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>5 383</u> 5 089	<u>5 720</u> 5 089
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 881</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>5 039</u> 4 732	<u>5 425</u> 4 732
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>6 064</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>5 222</u> 4 911	<u>5 608</u> 4 911
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175					

					-	-	-	-	-
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282					
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					

255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130						
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175						
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130						
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175						
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175						
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225						
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225						
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282						

						-	-	-	-
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282					
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175						
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130						
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175						
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175						
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225						
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225						
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282						
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130						
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175						
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130						
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175						

8.04-08-2025

255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282					
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282					

				,			
255-102-0200	17608-2017	2					
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130			
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131			

				,			
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175			
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175			
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175			

				,			
255-102-0212	(17608-2017	100 ,)	2	1	175		
255-102-0213	(17608-2017	100 ,)	2	1	175		
255-102-0214	17608-2017	100	2	1	175		
255-102-0215	17608-2017	60	2	1	225		
255-102-0216	(17608-2017	60 ,)	2	1	225		
255-102-0217	(17608-2017	60 ,)	2	1	225		

				,			
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225			
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175			
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175			
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225			

				,			
255-102-0226	(17608-2017	100)	2	1	225		
255-102-0227	(17608-2017	100)	2	1	225		
255-102-0228	17608-2017	100	2	1	225		
255-102-0229	17608-2017	80	2	1	175		
255-102-0230	(17608-2017	80)	2	1	175		
255-102-0231	(17608-2017	80)	2	1	175		

				,			
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225			
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225			
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225			

				,			
255-102-0238	(17608-2017	100 ,)	2	1	225		
255-102-0239	(17608-2017	100 ,)	2	1	225		
255-102-0240	17608-2017	100	2	1	225		
255-102-0400	17608-2017		2				
255-102-0401	17608-2017	60	2	1	130		
255-102-0402	, (17608-2017) 60	2	1	130		
255-102-0403	, (17608-2017) 60	2	1	130		

				,			
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175			
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175			
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225			

				,			
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130			
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130			

				,			
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175			
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175			
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225			

				,			
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175			
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175			

				,			
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225			

255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225			
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225			
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 591</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018	<u>4 893</u> 4 018
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>5 140</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554	<u>5 443</u> 4 554

255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>5 325</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643	<u>5 688</u> 4 643
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>5 875</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179	<u>6 238</u> 5 179
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>5 327</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554	<u>5 750</u> 4 554
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>5 877</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089	<u>6 300</u> 5 089
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 604</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732	<u>6 088</u> 4 732
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 787</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911	<u>6 271</u> 4 911
255-102-0800	, c 17608-2017	2					
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130			
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175			
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130			

				,			
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175			
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175			
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225			
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225			
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282			
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130			
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130			
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225			

255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225			
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282			
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130			
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175			
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130			
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175			
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175			
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225			
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225			
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282			
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130			

				,			
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130			
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225			
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225			
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282			
255-102-0900	, , c 17608-2017	2					

255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130			
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175			
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130			
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175			
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175			
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225			
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225			
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282			
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130			
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130			

				,			
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225			
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225			
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282			
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130			
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175			
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130			
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175			
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175			
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225			

				,			
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225			
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282			
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130			
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130			
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175			
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225			
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225			
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282			

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 192</u> 10 950
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 171</u> 8 020
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 104</u> 11 850
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 083</u> 8 920

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>8 136</u> 8 000
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 147</u> 9 000
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>11 172</u> 11 000
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>7 772</u> 7 650
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>8 784</u> 8 650
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>10 807</u> 10 650

255-105.

				,	
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.
261.
261-1.
261-101.

, ,

261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121

					-		-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508

					-	-	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576

				,	-	-	-	-	-
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

-

,

,

8.04-08-2025

: «»

: Times New Roman.6084^{1/8}

050046,

,

, 21

/: +7 (727) 226 94 10 –

-

,

,

8.04-08-2025

: «»

: Times New Roman.6084^{1/8}

050046, .

,

, 21

/: +7 (727) 226 94 10 –