

’
i

,

,

1- i

,

-

1

8.04-08-2025
8.04-08-2025

-

-

’
i

,

,

1- i

,

-

1

8.04-08-2025
8.04-08-2025

-

-

1 « »

2 ()
- ()

3 2025 18 94-
2025 1

,

,

1 « »

2 - ()
()

3 18 2025
94-

И с 1 2025

,

,

21.		1
211.		1
211-1.	, ,	1
211-2.		5
211-3.		33
211-4.		34
211-5.		38
211-6.		39
211-7.		41
212.	, , ,	44
212-1.		44
212-2.		170
212-3.		172
212-4.		172
212-5.		183
212-6.	, ,	195
213.		197
213-1.		197
213-3.	, ,	202
22.		212
221.		212
221-1.		212
222.	, ,	220
222-1.	, , ,	220
222-2.	, ,	235
222-3.	, , ,	238
225.		242

8.04-08-2025

IV

225-1.	242
225-2.	249
25.	256
251. , ,	256
251-3. ,	256
255. , ,	257
255-1.	257
26.	322
261.	322
261-1.	322

21. , -
211.
211-1. , ,
211-101.

				,	-	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350

				,	-	-	-	-	.
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350	<u>1 889</u> 1 350

211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 889}{1\ 350}$	$\frac{1\ 889}{1\ 350}$	$\frac{1\ 889}{1\ 350}$	$\frac{1\ 889}{1\ 350}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,	.
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

				,	-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445

				,	-		-	-	.
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445

				,				
211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495	<u>1 263</u> 495
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552	<u>1 408</u> 552

8.04-08-2025

				,				
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445	<u>1 103</u> 445

211-2.
211-201.

				,	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 965</u>	<u>8 064</u>	<u>5 182</u> 4 318	<u>8 731</u>	<u>7 113</u> 5 227
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 894</u>	<u>8 006</u>	<u>5 145</u> 4 287	<u>8 668</u>	<u>7 062</u> 5 190
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 111</u>	<u>7 949</u>	<u>5 108</u> 4 256	<u>8 606</u>	<u>7 012</u> 5 153
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 111</u>	<u>7 949</u>	<u>5 108</u> 4 256	<u>8 606</u>	<u>7 012</u> 5 153

					-	-	-	-	-
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 111</u>	<u>7 949</u>	<u>5 108</u> 4 256	<u>8 606</u>	<u>7 012</u> 5 153
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 235</u>	<u>6 975</u>	<u>5 071</u> 4 226	<u>6 940</u>	<u>5 357</u> 3 558
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 114</u>	<u>6 873</u>	<u>3 869</u> 3 068	<u>6 839</u>	<u>5 279</u> 3 506
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 235</u>	<u>6 975</u>	<u>3 926</u> 3 114	<u>6 940</u>	<u>5 357</u> 3 558
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>10 099</u>	<u>8 162</u>	<u>5 264</u> 4 398	<u>8 830</u>	<u>7 213</u> 5 324
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>10 027</u>	<u>8 104</u>	<u>5 227</u> 4 367	<u>8 767</u>	<u>7 161</u> 5 286
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 229</u>	<u>8 046</u>	<u>5 189</u> 4 335	<u>8 704</u>	<u>7 110</u> 5 248
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 229</u>	<u>8 046</u>	<u>5 189</u> 4 335	<u>8 704</u>	<u>7 110</u> 5 248
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 229</u>	<u>8 046</u>	<u>5 189</u> 4 335	<u>8 704</u>	<u>7 110</u> 5 248
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 337</u>	<u>7 054</u>	<u>5 152</u> 4 304	<u>7 008</u>	<u>5 425</u> 3 624

8.04-08-2025

					-	-	-	-	-
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 216</u>	<u>6 951</u>	<u>3 927</u> 3 125	<u>6 906</u>	<u>5 346</u> 3 571
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 337</u>	<u>7 054</u>	<u>3 985</u> 3 171	<u>7 008</u>	<u>5 425</u> 3 624
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>10 238</u>	<u>8 265</u>	<u>5 350</u> 4 481	<u>8 934</u>	<u>7 316</u> 5 425
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>10 165</u>	<u>8 206</u>	<u>5 312</u> 4 449	<u>8 870</u>	<u>7 264</u> 5 386
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 353</u>	<u>8 147</u>	<u>5 274</u> 4 417	<u>8 806</u>	<u>7 212</u> 5 347
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 353</u>	<u>8 147</u>	<u>5 274</u> 4 417	<u>8 806</u>	<u>7 212</u> 5 347
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 353</u>	<u>8 147</u>	<u>5 274</u> 4 417	<u>8 806</u>	<u>7 212</u> 5 347
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 444</u>	<u>7 137</u>	<u>5 235</u> 4 385	<u>7 079</u>	<u>5 496</u> 3 693
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 321</u>	<u>7 033</u>	<u>3 988</u> 3 184	<u>6 975</u>	<u>5 416</u> 3 639
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 444</u>	<u>7 137</u>	<u>4 047</u> 3 231	<u>7 079</u>	<u>5 496</u> 3 693

					-	-	-	-	-
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 382</u>	<u>8 371</u>	<u>5 439</u> 4 567	<u>9 041</u>	<u>7 424</u> 5 529
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 308</u>	<u>8 311</u>	<u>5 400</u> 4 535	<u>8 977</u>	<u>7 371</u> 5 489
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 481</u>	<u>8 251</u>	<u>5 361</u> 4 502	<u>8 912</u>	<u>7 318</u> 5 450
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 481</u>	<u>8 251</u>	<u>5 361</u> 4 502	<u>8 912</u>	<u>7 318</u> 5 450
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 481</u>	<u>8 251</u>	<u>5 361</u> 4 502	<u>8 912</u>	<u>7 318</u> 5 450
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 555</u>	<u>7 223</u>	<u>5 322</u> 4 469	<u>7 152</u>	<u>5 569</u> 3 764
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 430</u>	<u>7 117</u>	<u>4 051</u> 3 245	<u>7 047</u>	<u>5 488</u> 3 709
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 555</u>	<u>7 223</u>	<u>4 111</u> 3 293	<u>7 152</u>	<u>5 569</u> 3 764
211-201-0500	800 1284-2004	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>10 532</u>	<u>8 481</u>	<u>5 531</u> 4 657	<u>9 153</u>	<u>7 535</u> 5 637
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>10 457</u>	<u>8 421</u>	<u>5 491</u> 4 624	<u>9 088</u>	<u>7 481</u> 5 597
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 614</u>	<u>8 360</u>	<u>5 452</u> 4 590	<u>9 022</u>	<u>7 428</u> 5 557
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 614</u>	<u>8 360</u>	<u>5 452</u> 4 590	<u>9 022</u>	<u>7 428</u> 5 557
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 614</u>	<u>8 360</u>	<u>5 452</u> 4 590	<u>9 022</u>	<u>7 428</u> 5 557
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 670</u>	<u>7 312</u>	<u>5 412</u> 4 557	<u>7 228</u>	<u>5 645</u> 3 838
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 544</u>	<u>7 205</u>	<u>4 116</u> 3 309	<u>7 122</u>	<u>5 562</u> 3 782
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 670</u>	<u>7 312</u>	<u>4 177</u> 3 358	<u>7 228</u>	<u>5 645</u> 3 838
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 609</u>	<u>8 538</u>	<u>5 578</u> 4 703	<u>9 210</u>	<u>7 593</u> 5 693
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 534</u>	<u>8 477</u>	<u>5 539</u> 4 669	<u>9 145</u>	<u>7 539</u> 5 652

					-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 682</u>	<u>8 416</u>	<u>5 499</u> 4 636	<u>9 079</u>	<u>7 484</u> 5 612
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 682</u>	<u>8 416</u>	<u>5 499</u> 4 636	<u>9 079</u>	<u>7 484</u> 5 612
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 682</u>	<u>8 416</u>	<u>5 499</u> 4 636	<u>9 079</u>	<u>7 484</u> 5 612
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 729</u>	<u>7 358</u>	<u>5 459</u> 4 602	<u>7 267</u>	<u>5 684</u> 3 876
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 602</u>	<u>7 250</u>	<u>4 150</u> 3 342	<u>7 161</u>	<u>5 601</u> 3 819
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 729</u>	<u>7 358</u>	<u>4 212</u> 3 391	<u>7 267</u>	<u>5 684</u> 3 876
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>10 594</u>	<u>8 611</u>	<u>5 627</u> 4 750	<u>9 269</u>	<u>7 651</u> 5 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 519</u>	<u>8 549</u>	<u>5 587</u> 4 716	<u>9 203</u>	<u>7 597</u> 5 709
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 659</u>	<u>8 488</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>9 137</u>	<u>7 542</u> 5 668
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 659</u>	<u>8 488</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>9 137</u>	<u>7 542</u> 5 668

					-	-	-	-	-
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 659</u>	<u>8 488</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>9 137</u>	<u>7 542</u> 5 668
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 698</u>	<u>7 418</u>	<u>5 506</u> 4 648	<u>7 307</u>	<u>5 724</u> 3 914
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 571</u>	<u>7 310</u>	<u>4 185</u> 3 375	<u>7 200</u>	<u>5 640</u> 3 857
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 698</u>	<u>7 418</u>	<u>4 247</u> 3 425	<u>7 307</u>	<u>5 724</u> 3 914
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>10 593</u>				
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>10 517</u>				
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>10 441</u>				
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>10 366</u>				
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>10 594</u>	<u>8 611</u>	<u>5 627</u> 4 750	<u>9 269</u>	<u>7 651</u> 5 750
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 519</u>	<u>8 549</u>	<u>5 587</u> 4 716	<u>9 203</u>	<u>7 597</u> 5 709

					-	-	-	-	-
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 659</u>	<u>8 488</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>9 137</u>	<u>7 542</u> 5 668
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 659</u>	<u>8 488</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>9 137</u>	<u>7 542</u> 5 668
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 659</u>	<u>8 488</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>9 137</u>	<u>7 542</u> 5 668
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 698</u>	<u>7 418</u>	<u>5 506</u> 4 648	<u>7 307</u>	<u>5 724</u> 3 914
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 571</u>	<u>7 310</u>	<u>4 185</u> 3 375	<u>7 200</u>	<u>5 640</u> 3 857
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 698</u>	<u>7 418</u>	<u>4 247</u> 3 425	<u>7 307</u>	<u>5 724</u> 3 914
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>10 593</u>				
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>10 517</u>				
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>10 441</u>				
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>10 366</u>				

					-		-	-	.
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 770</u>	<u>9 479</u>	<u>8 679</u>	<u>9 795</u>	<u>6 001</u> 5 114
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 707</u>	<u>9 412</u>	<u>8 617</u>	<u>9 725</u>	<u>5 958</u> 5 077
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 645</u>	<u>9 344</u>	<u>8 555</u>	<u>9 655</u>	<u>5 916</u> 5 041
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 645</u>	<u>9 344</u>	<u>8 555</u>	<u>9 655</u>	<u>5 916</u> 5 041
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 645</u>	<u>9 344</u>	<u>8 555</u>	<u>9 655</u>	<u>5 916</u> 5 041
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 208</u>	<u>9 276</u>	<u>6 890</u>	<u>7 982</u>	<u>5 644</u> 4 782
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 764</u>	<u>9 141</u>	<u>6 789</u>	<u>7 865</u>	<u>5 561</u> 4 712
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 864</u>	<u>9 276</u>	<u>6 890</u>	<u>7 982</u>	<u>5 644</u> 4 782
211-201-0200	300 1284-2004	3							

					-		-	-	.
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 872</u>	<u>9 544</u>	<u>8 779</u>	<u>9 894</u>	<u>6 099</u> 5 208
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 808</u>	<u>9 476</u>	<u>8 716</u>	<u>9 824</u>	<u>6 055</u> 5 171
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 745</u>	<u>9 408</u>	<u>8 653</u>	<u>9 753</u>	<u>6 012</u> 5 134
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 745</u>	<u>9 408</u>	<u>8 653</u>	<u>9 753</u>	<u>6 012</u> 5 134
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 745</u>	<u>9 408</u>	<u>8 653</u>	<u>9 753</u>	<u>6 012</u> 5 134
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 282</u>	<u>9 340</u>	<u>6 958</u>	<u>8 049</u>	<u>5 735</u> 4 870
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 831</u>	<u>9 204</u>	<u>6 856</u>	<u>7 932</u>	<u>5 651</u> 4 799
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 932</u>	<u>9 340</u>	<u>6 958</u>	<u>8 049</u>	<u>5 735</u> 4 870
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 977</u>	<u>9 612</u>	<u>8 882</u>	<u>9 998</u>	<u>6 200</u> 5 307
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 913</u>	<u>9 543</u>	<u>8 819</u>	<u>9 926</u>	<u>6 156</u> 5 269

8.04-08-2025

					-		-	-	.
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 849</u>	<u>9 475</u>	<u>8 755</u>	<u>9 855</u>	<u>6 111</u> 5 231
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 849</u>	<u>9 475</u>	<u>8 755</u>	<u>9 855</u>	<u>6 111</u> 5 231
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 849</u>	<u>9 475</u>	<u>8 755</u>	<u>9 855</u>	<u>6 111</u> 5 231
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 359</u>	<u>9 406</u>	<u>7 028</u>	<u>8 120</u>	<u>5 829</u> 4 962
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 900</u>	<u>9 269</u>	<u>6 925</u>	<u>8 001</u>	<u>5 744</u> 4 890
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 003</u>	<u>9 406</u>	<u>7 028</u>	<u>8 120</u>	<u>5 829</u> 4 962
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 087</u>	<u>9 682</u>	<u>8 989</u>	<u>10 105</u>	<u>6 305</u> 5 409
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 022</u>	<u>9 613</u>	<u>8 925</u>	<u>10 033</u>	<u>6 260</u> 5 370
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 957</u>	<u>9 544</u>	<u>8 861</u>	<u>9 961</u>	<u>6 215</u> 5 331
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 957</u>	<u>9 544</u>	<u>8 861</u>	<u>9 961</u>	<u>6 215</u> 5 331

					-		-	-	.
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 957</u>	<u>9 544</u>	<u>8 861</u>	<u>9 961</u>	<u>6 215</u> 5 331
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 439</u>	<u>9 474</u>	<u>7 101</u>	<u>8 193</u>	<u>5 928</u> 5 058
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 972</u>	<u>9 336</u>	<u>6 997</u>	<u>8 073</u>	<u>5 841</u> 4 984
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 076</u>	<u>9 474</u>	<u>7 101</u>	<u>8 193</u>	<u>5 928</u> 5 058
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 201</u>	<u>9 755</u>	<u>9 101</u>	<u>10 217</u>	<u>6 414</u> 5 515
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 136</u>	<u>9 685</u>	<u>9 036</u>	<u>10 144</u>	<u>6 369</u> 5 475
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 070</u>	<u>9 615</u>	<u>8 971</u>	<u>10 071</u>	<u>6 323</u> 5 436
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 070</u>	<u>9 615</u>	<u>8 971</u>	<u>10 071</u>	<u>6 323</u> 5 436
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 070</u>	<u>9 615</u>	<u>8 971</u>	<u>10 071</u>	<u>6 323</u> 5 436
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 522</u>	<u>9 546</u>	<u>7 177</u>	<u>8 269</u>	<u>6 030</u> 5 157

					-		-	-	.
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 047</u>	<u>9 406</u>	<u>7 072</u>	<u>8 148</u>	<u>5 942</u> 5 081
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 152</u>	<u>9 546</u>	<u>7 177</u>	<u>8 269</u>	<u>6 030</u> 5 157
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 260</u>	<u>9 792</u>	<u>9 158</u>	<u>10 274</u>	<u>6 471</u> 5 569
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 194</u>	<u>9 722</u>	<u>9 093</u>	<u>10 201</u>	<u>6 424</u> 5 530
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 128</u>	<u>9 652</u>	<u>9 028</u>	<u>10 128</u>	<u>6 378</u> 5 490
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 128</u>	<u>9 652</u>	<u>9 028</u>	<u>10 128</u>	<u>6 378</u> 5 490
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 128</u>	<u>9 652</u>	<u>9 028</u>	<u>10 128</u>	<u>6 378</u> 5 490
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 565</u>	<u>9 582</u>	<u>7 216</u>	<u>8 308</u>	<u>6 082</u> 5 208
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 086</u>	<u>9 443</u>	<u>7 111</u>	<u>8 187</u>	<u>5 994</u> 5 132
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 191</u>	<u>9 582</u>	<u>7 216</u>	<u>8 308</u>	<u>6 082</u> 5 208

					-		-	-	.
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 320</u>	<u>9 830</u>	<u>9 217</u>	<u>10 333</u>	<u>6 528</u> 5 625
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 253</u>	<u>9 760</u>	<u>9 151</u>	<u>10 259</u>	<u>6 481</u> 5 585
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 187</u>	<u>9 690</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 187</u>	<u>9 690</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 187</u>	<u>9 690</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 609</u>	<u>9 620</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 125</u>	<u>9 479</u>	<u>7 150</u>	<u>8 226</u>	<u>6 047</u> 5 183
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 231</u>	<u>9 620</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400					
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390					

					-		-	-	.
211-201-0714	10-20 (), 1,2	3	1	1380					
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370					
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 320</u>	<u>9 830</u>	<u>9 217</u>	<u>10 333</u>	<u>6 528</u> 5 625
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 253</u>	<u>9 760</u>	<u>9 151</u>	<u>10 259</u>	<u>6 481</u> 5 585
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 187</u>	<u>9 690</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 187</u>	<u>9 690</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 187</u>	<u>9 690</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 609</u>	<u>9 620</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 125</u>	<u>9 479</u>	<u>7 150</u>	<u>8 226</u>	<u>6 047</u> 5 183
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 231</u>	<u>9 620</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260

					-		-	-	.
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400					
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390					
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380					
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370					

211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 097</u> 3 409	<u>7 547</u>	<u>5 574</u> 4 318	<u>6 120</u> 5 341
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 060</u> 3 385	<u>7 493</u>	<u>5 534</u> 4 287	<u>6 076</u> 5 303

211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,024}{3\,360}$	$\frac{7\,439}{4\,256}$	$\frac{5\,495}{4\,256}$	$\frac{6\,033}{5\,265}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,024}{3\,360}$	$\frac{7\,439}{4\,256}$	$\frac{5\,495}{4\,256}$	$\frac{6\,033}{5\,265}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,024}{3\,360}$	$\frac{7\,439}{4\,256}$	$\frac{5\,495}{4\,256}$	$\frac{6\,033}{5\,265}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,987}{3\,336}$	$\frac{6\,011}{4\,226}$	$\frac{5\,455}{4\,226}$	$\frac{4\,615}{3\,892}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,915}{3\,287}$	$\frac{5\,585}{3\,068}$	$\frac{4\,247}{3\,068}$	$\frac{4\,209}{3\,506}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,987}{3\,336}$	$\frac{5\,668}{3\,114}$	$\frac{4\,310}{3\,114}$	$\frac{4\,271}{3\,558}$
211-201-0200	1284-2004 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,162}{3\,472}$	$\frac{7\,649}{4\,398}$	$\frac{5\,657}{4\,398}$	$\frac{6\,222}{5\,440}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,125}{3\,447}$	$\frac{7\,595}{4\,367}$	$\frac{5\,616}{4\,367}$	$\frac{6\,177}{5\,401}$
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,088}{3\,423}$	$\frac{7\,540}{4\,335}$	$\frac{5\,576}{4\,335}$	$\frac{6\,133}{5\,362}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,088}{3\,423}$	$\frac{7\,540}{4\,335}$	$\frac{5\,576}{4\,335}$	$\frac{6\,133}{5\,362}$

211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 088</u> 3 423	<u>7 540</u>	<u>5 576</u> 4 335	<u>6 133</u> 5 362
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 051</u> 3 398	<u>6 086</u>	<u>5 535</u> 4 304	<u>4 689</u> 3 964
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 977</u> 3 348	<u>5 652</u>	<u>4 305</u> 3 125	<u>4 276</u> 3 571
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 051</u> 3 398	<u>5 736</u>	<u>4 369</u> 3 171	<u>4 339</u> 3 624
211-201-0300	400 1284-2004	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 229</u> 3 538	<u>7 755</u>	<u>5 742</u> 4 481	<u>6 328</u> 5 542
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 192</u> 3 512	<u>7 699</u>	<u>5 701</u> 4 449	<u>6 282</u> 5 503
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 154</u> 3 487	<u>7 644</u>	<u>5 660</u> 4 417	<u>6 237</u> 5 463
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 154</u> 3 487	<u>7 644</u>	<u>5 660</u> 4 417	<u>6 237</u> 5 463
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 154</u> 3 487	<u>7 644</u>	<u>5 660</u> 4 417	<u>6 237</u> 5 463
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 117</u> 3 462	<u>6 163</u>	<u>5 619</u> 4 385	<u>4 766</u> 4 039

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 042</u> 3 411	<u>5 721</u>	<u>4 366</u> 3 184	<u>4 345</u> 3 639
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 117</u> 3 462	<u>5 806</u>	<u>4 431</u> 3 231	<u>4 409</u> 3 693
211-201-0400	600 1284-2004	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 299</u> 3 606	<u>7 865</u>	<u>5 831</u> 4 567	<u>6 437</u> 5 649
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 261</u> 3 580	<u>7 808</u>	<u>5 789</u> 4 535	<u>6 391</u> 5 609
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 223</u> 3 554	<u>7 752</u>	<u>5 748</u> 4 502	<u>6 345</u> 5 568
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 223</u> 3 554	<u>7 752</u>	<u>5 748</u> 4 502	<u>6 345</u> 5 568
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 223</u> 3 554	<u>7 752</u>	<u>5 748</u> 4 502	<u>6 345</u> 5 568
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 186</u> 3 529	<u>6 243</u>	<u>5 706</u> 4 469	<u>4 846</u> 4 117
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 110</u> 3 477	<u>5 793</u>	<u>4 429</u> 3 245	<u>4 417</u> 3 709
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 186</u> 3 529	<u>5 879</u>	<u>4 495</u> 3 293	<u>4 483</u> 3 764

211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,372}{3\,676}$	$\frac{7\,979}{4\,657}$	$\frac{5\,923}{4\,657}$	$\frac{6\,551}{5\,760}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,334}{3\,650}$	$\frac{7\,922}{4\,624}$	$\frac{5\,881}{4\,624}$	$\frac{6\,505}{5\,719}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,295}{3\,624}$	$\frac{7\,865}{4\,590}$	$\frac{5\,838}{4\,590}$	$\frac{6\,458}{5\,678}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,295}{3\,624}$	$\frac{7\,865}{4\,590}$	$\frac{5\,838}{4\,590}$	$\frac{6\,458}{5\,678}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,295}{3\,624}$	$\frac{7\,865}{4\,590}$	$\frac{5\,838}{4\,590}$	$\frac{6\,458}{5\,678}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,257}{3\,598}$	$\frac{6\,326}{4\,557}$	$\frac{5\,796}{4\,557}$	$\frac{4\,929}{4\,197}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,180}{3\,545}$	$\frac{5\,868}{3\,309}$	$\frac{4\,495}{3\,309}$	$\frac{4\,492}{3\,782}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,257}{3\,598}$	$\frac{5\,955}{3\,358}$	$\frac{4\,561}{3\,358}$	$\frac{4\,559}{3\,838}$
211-201-0600	1000 1284-2004	3						

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 409</u> 3 713	<u>8 037</u>	<u>5 971</u> 4 703	<u>6 610</u> 5 817
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 371</u> 3 686	<u>7 980</u>	<u>5 928</u> 4 669	<u>6 563</u> 5 775
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 332</u> 3 660	<u>7 923</u>	<u>5 885</u> 4 636	<u>6 516</u> 5 734
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 332</u> 3 660	<u>7 923</u>	<u>5 885</u> 4 636	<u>6 516</u> 5 734
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 332</u> 3 660	<u>7 923</u>	<u>5 885</u> 4 636	<u>6 516</u> 5 734
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 293</u> 3 633	<u>6 369</u>	<u>5 843</u> 4 602	<u>4 972</u> 4 239
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 216</u> 3 580	<u>5 907</u>	<u>4 528</u> 3 342	<u>4 531</u> 3 819
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 293</u> 3 633	<u>5 994</u>	<u>4 595</u> 3 391	<u>4 598</u> 3 876
211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 448</u> 3 750	<u>8 097</u>	<u>6 019</u> 4 750	<u>6 670</u> 5 875
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 409</u> 3 723	<u>8 039</u>	<u>5 976</u> 4 716	<u>6 622</u> 5 833

211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,370}{3\,696}$	<u>7 982</u>	$\frac{5\,933}{4\,682}$	$\frac{6\,575}{5\,791}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,370}{3\,696}$	<u>7 982</u>	$\frac{5\,933}{4\,682}$	$\frac{6\,575}{5\,791}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,370}{3\,696}$	<u>7 982</u>	$\frac{5\,933}{4\,682}$	$\frac{6\,575}{5\,791}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,331}{3\,670}$	<u>6 412</u>	$\frac{5\,890}{4\,648}$	$\frac{5\,015}{4\,281}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,253}{3\,616}$	<u>5 946</u>	$\frac{4\,563}{3\,375}$	$\frac{4\,570}{3\,857}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,331}{3\,670}$	<u>6 034</u>	$\frac{4\,630}{3\,425}$	$\frac{4\,638}{3\,914}$
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400				
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390				
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380				
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370				
211-201-0800	1284-2004 1400	3						

211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,448}{3\,750}$	<u>8 097</u>	$\frac{6\,019}{4\,750}$	$\frac{6\,670}{5\,875}$
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,409}{3\,723}$	<u>8 039</u>	$\frac{5\,976}{4\,716}$	$\frac{6\,622}{5\,833}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,370}{3\,696}$	<u>7 982</u>	$\frac{5\,933}{4\,682}$	$\frac{6\,575}{5\,791}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,370}{3\,696}$	<u>7 982</u>	$\frac{5\,933}{4\,682}$	$\frac{6\,575}{5\,791}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,370}{3\,696}$	<u>7 982</u>	$\frac{5\,933}{4\,682}$	$\frac{6\,575}{5\,791}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,331}{3\,670}$	<u>6 412</u>	$\frac{5\,890}{4\,648}$	$\frac{5\,015}{4\,281}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,253}{3\,616}$	<u>5 946</u>	$\frac{4\,563}{3\,375}$	$\frac{4\,570}{3\,857}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,331}{3\,670}$	<u>6 034</u>	$\frac{4\,630}{3\,425}$	$\frac{4\,638}{3\,914}$
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400				
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390				
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380				

				,				
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370				

211-203.

				,	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-		-	-	.
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-		-	-	.
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,				
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 192</u> 16 786	<u>19 413</u> 17 071	<u>22 946</u> 21 339	<u>18 480</u> 16 786	<u>18 934</u> 16 786
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 192</u> 16 786	<u>19 413</u> 17 071	<u>22 946</u> 21 339	<u>18 480</u> 16 786	<u>18 934</u> 16 786
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 192</u> 16 786	<u>19 413</u> 17 071	<u>22 946</u> 21 339	<u>18 480</u> 16 786	<u>18 934</u> 16 786

					-		-	-	.
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 346</u> 16 786	<u>19 346</u> 16 786	<u>17 768</u> 16 786	<u>18 304</u> 16 786	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 346</u> 16 786	<u>19 346</u> 16 786	<u>17 768</u> 16 786	<u>18 304</u> 16 786	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 346</u> 16 786	<u>19 346</u> 16 786	<u>17 768</u> 16 786	<u>18 304</u> 16 786	<u>19 458</u> 17 176

					,				
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>23 417</u> 21 339	<u>19 458</u> 17 176	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>23 417</u> 21 339	<u>19 458</u> 17 176	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>23 417</u> 21 339	<u>19 458</u> 17 176	

211-206.

				,	
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>3 643</u>

211-3.
211-302. ,

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600

211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 188</u> 3 393	<u>6 208</u>	<u>3 984</u>	<u>4 235</u>	<u>4 697</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>4 188</u> 3 393	<u>6 208</u>	<u>3 984</u>	<u>4 235</u>	<u>4 697</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 166</u> 2 857				

					-		-	-	.
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 514</u>	<u>5 735</u>	<u>3 230</u> 2 491	<u>4 234</u> 2 491	<u>8 806</u>
211-401-0102	¹	3	1	1500	<u>6 514</u>	<u>5 735</u>	<u>3 230</u> 2 491	<u>4 234</u> 2 491	<u>8 806</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

					,				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 868</u>	<u>8 319</u>	<u>4 340</u>	<u>6 657</u>	
211-401-0102	¹	3	1	1500	<u>3 868</u>	<u>8 319</u>	<u>4 340</u>	<u>6 657</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-402.

					,	-	-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{4\,890}{2\,679}$	$\frac{5\,687}{2\,679}$	$\frac{6\,336}{2\,679}$	$\frac{4\,488}{2\,679}$	$\frac{4\,797}{2\,679}$

					,	-	-	-	.
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{6\,466}{2\,679}$	$\frac{6\,151}{2\,679}$	$\frac{4\,686}{2\,679}$	$\frac{5\,632}{2\,679}$	$\frac{6\,466}{2\,679}$

211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>3 406</u> 2 411	<u>6 466</u> 2 679	<u>6 466</u> 2 679	<u>5 817</u> 2 679

211-403. ,

211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071	
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036	

211-5.
211-501.

				,	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 248</u>	<u>6 191</u>	<u>2 719</u> 1 875	<u>6 334</u>	<u>4 888</u> 2 946

				,	-		-	-	.
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 986</u>	<u>7 774</u>	<u>6 565</u>	<u>7 761</u>	<u>4 236</u> 3 348

				,				
211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 078</u> 1 339	<u>4 676</u>	<u>3 139</u> 1 875	<u>3 147</u> 2 411

211-6.
211-601.

-

				,	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 946</u>	<u>6 808</u>	<u>2 900</u> 2 000	<u>7 626</u> <u>5 817</u>

				,	-		-	-	.
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 679</u>	<u>8 734</u>	<u>7 353</u>	<u>8 806</u>	<u>4 518</u> <u>3 571</u>

				,					
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 725</u> <u>1 857</u>	<u>5 282</u>	<u>3 348</u>	<u>3 651</u> <u>2 857</u>	

211-7.
211-701. ,

						-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 152</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>5 560</u> <u>3 375</u>	<u>7 525</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 152</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>5 560</u> <u>3 375</u>	<u>7 525</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 152</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>5 560</u> <u>3 375</u>	<u>7 525</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 152</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>5 560</u> <u>3 375</u>	<u>7 525</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 152</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>5 560</u> <u>3 375</u>	<u>7 525</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 152</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>5 560</u> <u>3 375</u>	<u>7 525</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>					

						-	-	.	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>6 942</u>	<u>8 579</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>6 942</u>	<u>8 579</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>6 942</u>	<u>8 579</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>6 942</u>	<u>8 579</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>6 942</u>	<u>8 579</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>6 942</u>	<u>8 579</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

211-701-0100		3						
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 951</u>	<u>9 674</u>	<u>4 113</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 951</u>	<u>9 674</u>	<u>4 113</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 951</u>	<u>9 674</u>	<u>4 113</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 951</u>	<u>9 674</u>	<u>4 113</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 951</u>	<u>9 674</u>	<u>4 113</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 951</u>	<u>9 674</u>	<u>4 113</u>	
211-701-0300								
211-701-0302	2,5 10			1000				

211-702.

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

				,	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 405</u> 25 966	<u>30 426</u> 18 627	<u>38 019</u> 24 700	<u>32 591</u> 24 700	<u>35 434</u> 24 700
212-101-0200	7473-2010 5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 260</u> 26 807	<u>31 373</u> 19 558	<u>39 274</u> 25 935	<u>33 846</u> 25 935	<u>36 689</u> 25 935
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 372</u> 27 902	<u>32 366</u> 20 536	<u>40 591</u> 27 232	<u>35 164</u> 27 232	<u>38 007</u> 27 232
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 927</u> 28 184	<u>32 577</u> 20 743	<u>40 871</u> 27 507	<u>35 443</u> 27 507	<u>38 286</u> 27 507
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 219</u> 28 471	<u>32 792</u> 20 955	<u>41 156</u> 27 788	<u>35 728</u> 27 788	<u>38 571</u> 27 788
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 517</u> 28 765	<u>33 012</u> 21 171	<u>41 447</u> 28 074	<u>36 019</u> 28 074	<u>38 862</u> 28 074
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 132</u> 29 370	<u>33 464</u> 21 617	<u>42 048</u> 28 665	<u>36 620</u> 28 665	<u>39 463</u> 28 665
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 450</u> 29 683	<u>33 698</u> 21 847	<u>42 357</u> 28 970	<u>36 930</u> 28 970	<u>39 773</u> 28 970
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 219</u> 28 471	<u>32 792</u> 20 955	<u>41 156</u> 27 788	<u>35 728</u> 27 788	<u>38 571</u> 27 788
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 517</u> 28 765	<u>33 012</u> 21 171	<u>41 447</u> 28 074	<u>36 019</u> 28 074	<u>38 862</u> 28 074
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>31 821</u> 29 064	<u>33 236</u> 21 391	<u>41 744</u> 28 367	<u>36 316</u> 28 367	<u>39 160</u> 28 367

					-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 450</u> 29 683	<u>33 698</u> 21 847	<u>42 357</u> 28 970	<u>36 930</u> 28 970	<u>39 773</u> 28 970
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>32 774</u> 30 002	<u>33 937</u> 22 081	<u>42 674</u> 29 282	<u>37 246</u> 29 282	<u>40 089</u> 29 282
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 517</u> 28 765	<u>33 012</u> 21 171	<u>41 447</u> 28 074	<u>36 019</u> 28 074	<u>38 862</u> 28 074
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>31 821</u> 29 064	<u>33 236</u> 21 391	<u>41 744</u> 28 367	<u>36 316</u> 28 367	<u>39 160</u> 28 367
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 132</u> 29 370	<u>33 464</u> 21 617	<u>42 048</u> 28 665	<u>36 620</u> 28 665	<u>39 463</u> 28 665
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>32 774</u> 30 002	<u>33 937</u> 22 081	<u>42 674</u> 29 282	<u>37 246</u> 29 282	<u>40 089</u> 29 282
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 105</u> 30 328	<u>34 181</u> 22 321	<u>42 997</u> 29 600	<u>37 569</u> 29 600	<u>40 413</u> 29 600
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>31 821</u> 29 064	<u>33 236</u> 21 391	<u>41 744</u> 28 367	<u>36 316</u> 28 367	<u>39 160</u> 28 367
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 132</u> 29 370	<u>33 464</u> 21 617	<u>42 048</u> 28 665	<u>36 620</u> 28 665	<u>39 463</u> 28 665
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 450</u> 29 683	<u>33 698</u> 21 847	<u>42 357</u> 28 970	<u>36 930</u> 28 970	<u>39 773</u> 28 970
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 105</u> 30 328	<u>34 181</u> 22 321	<u>42 997</u> 29 600	<u>37 569</u> 29 600	<u>40 413</u> 29 600

					-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 444</u> 30 661	<u>34 430</u> 22 567	<u>43 328</u> 29 925	<u>37 900</u> 29 925	<u>40 743</u> 29 925
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 733</u> 29 241	<u>33 273</u> 21 429	<u>41 952</u> 28 571	<u>36 524</u> 28 571	<u>39 367</u> 28 571
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 301</u> 29 536	<u>33 493</u> 21 645	<u>42 245</u> 28 860	<u>36 817</u> 28 860	<u>39 661</u> 28 860
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 607</u> 29 838	<u>33 718</u> 21 866	<u>42 545</u> 29 155	<u>37 117</u> 29 155	<u>39 960</u> 29 155
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 920</u> 30 145	<u>33 947</u> 22 091	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 780	<u>34 419</u> 22 556	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 108	<u>34 663</u> 22 796	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 607</u> 29 838	<u>33 718</u> 21 866	<u>42 545</u> 29 155	<u>37 117</u> 29 155	<u>39 960</u> 29 155
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 920</u> 30 145	<u>33 947</u> 22 091	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 459	<u>34 181</u> 22 321	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762

					-	-	-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 108	<u>34 663</u> 22 796	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 442	<u>34 912</u> 23 041	<u>44 137</u> 30 722	<u>38 709</u> 30 722	<u>41 552</u> 30 722
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 920</u> 30 145	<u>33 947</u> 22 091	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 459	<u>34 181</u> 22 321	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 780	<u>34 419</u> 22 556	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 442	<u>34 912</u> 23 041	<u>44 137</u> 30 722	<u>38 709</u> 30 722	<u>41 552</u> 30 722
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 584</u> 31 784	<u>35 167</u> 23 292	<u>44 476</u> 31 056	<u>39 048</u> 31 056	<u>41 892</u> 31 056
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 459	<u>34 181</u> 22 321	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 780	<u>34 419</u> 22 556	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 108	<u>34 663</u> 22 796	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 584</u> 31 784	<u>35 167</u> 23 292	<u>44 476</u> 31 056	<u>39 048</u> 31 056	<u>41 892</u> 31 056

					-	-	-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 939</u> 32 133	<u>35 427</u> 23 548	<u>44 823</u> 31 397	<u>39 395</u> 31 397	<u>42 238</u> 31 397
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 733</u> 29 241	<u>33 273</u> 21 429	<u>41 952</u> 28 571	<u>36 524</u> 28 571	<u>39 367</u> 28 571
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 301</u> 29 536	<u>33 493</u> 21 645	<u>42 245</u> 28 860	<u>36 817</u> 28 860	<u>39 661</u> 28 860
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 607</u> 29 838	<u>33 718</u> 21 866	<u>42 545</u> 29 155	<u>37 117</u> 29 155	<u>39 960</u> 29 155
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 920</u> 30 145	<u>33 947</u> 22 091	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 780	<u>34 419</u> 22 556	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 108	<u>34 663</u> 22 796	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 607</u> 29 838	<u>33 718</u> 21 866	<u>42 545</u> 29 155	<u>37 117</u> 29 155	<u>39 960</u> 29 155
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 920</u> 30 145	<u>33 947</u> 22 091	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 459	<u>34 181</u> 22 321	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762

					-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 108	<u>34 663</u> 22 796	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 442	<u>34 912</u> 23 041	<u>44 137</u> 30 722	<u>38 709</u> 30 722	<u>41 552</u> 30 722
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 920</u> 30 145	<u>33 947</u> 22 091	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 459	<u>34 181</u> 22 321	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 780	<u>34 419</u> 22 556	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 442	<u>34 912</u> 23 041	<u>44 137</u> 30 722	<u>38 709</u> 30 722	<u>41 552</u> 30 722
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 584</u> 31 784	<u>35 167</u> 23 292	<u>44 476</u> 31 056	<u>39 048</u> 31 056	<u>41 892</u> 31 056
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 459	<u>34 181</u> 22 321	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 780	<u>34 419</u> 22 556	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 108	<u>34 663</u> 22 796	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 584</u> 31 784	<u>35 167</u> 23 292	<u>44 476</u> 31 056	<u>39 048</u> 31 056	<u>41 892</u> 31 056

					-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 939</u> 32 133	<u>35 427</u> 23 548	<u>44 823</u> 31 397	<u>39 395</u> 31 397	<u>42 238</u> 31 397
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 592</u> 31 071	<u>34 181</u> 22 321	<u>44 311</u> 30 893	<u>38 883</u> 30 893	<u>41 726</u> 30 893
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 180</u> 31 385	<u>34 410</u> 22 547	<u>44 628</u> 31 205	<u>39 200</u> 31 205	<u>42 043</u> 31 205
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 505</u> 31 706	<u>34 643</u> 22 777	<u>44 951</u> 31 523	<u>39 523</u> 31 523	<u>42 367</u> 31 523
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 837</u> 32 032	<u>34 882</u> 23 012	<u>45 281</u> 31 848	<u>39 854</u> 31 848	<u>42 697</u> 31 848
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 32 707	<u>35 374</u> 23 496	<u>45 963</u> 32 519	<u>40 535</u> 32 519	<u>43 378</u> 32 519
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 876</u> 33 055	<u>35 628</u> 23 746	<u>46 314</u> 32 865	<u>40 886</u> 32 865	<u>43 729</u> 32 865
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 505</u> 31 706	<u>34 643</u> 22 777	<u>44 951</u> 31 523	<u>39 523</u> 31 523	<u>42 367</u> 31 523
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 837</u> 32 032	<u>34 882</u> 23 012	<u>45 281</u> 31 848	<u>39 854</u> 31 848	<u>42 697</u> 31 848
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 176</u> 32 366	<u>35 125</u> 23 251	<u>45 618</u> 32 180	<u>40 191</u> 32 180	<u>43 034</u> 32 180

					-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 876</u> 33 055	<u>35 628</u> 23 746	<u>46 314</u> 32 865	<u>40 886</u> 32 865	<u>43 729</u> 32 865
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 237</u> 33 410	<u>35 888</u> 24 002	<u>46 673</u> 33 218	<u>41 245</u> 33 218	<u>44 088</u> 33 218
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 837</u> 32 032	<u>34 882</u> 23 012	<u>45 281</u> 31 848	<u>39 854</u> 31 848	<u>42 697</u> 31 848
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 176</u> 32 366	<u>35 125</u> 23 251	<u>45 618</u> 32 180	<u>40 191</u> 32 180	<u>43 034</u> 32 180
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 32 707	<u>35 374</u> 23 496	<u>45 963</u> 32 519	<u>40 535</u> 32 519	<u>43 378</u> 32 519
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>36 237</u> 33 410	<u>35 888</u> 24 002	<u>46 673</u> 33 218	<u>41 245</u> 33 218	<u>44 088</u> 33 218
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 606</u> 33 773	<u>36 153</u> 24 262	<u>47 040</u> 33 579	<u>41 612</u> 33 579	<u>44 455</u> 33 579
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 176</u> 32 366	<u>35 125</u> 23 251	<u>45 618</u> 32 180	<u>40 191</u> 32 180	<u>43 034</u> 32 180
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 32 707	<u>35 374</u> 23 496	<u>45 963</u> 32 519	<u>40 535</u> 32 519	<u>43 378</u> 32 519
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 876</u> 33 055	<u>35 628</u> 23 746	<u>46 314</u> 32 865	<u>40 886</u> 32 865	<u>43 729</u> 32 865
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 606</u> 33 773	<u>36 153</u> 24 262	<u>47 040</u> 33 579	<u>41 612</u> 33 579	<u>44 455</u> 33 579

					-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 983</u> 34 144	<u>36 423</u> 24 529	<u>47 415</u> 33 948	<u>41 987</u> 33 948	<u>44 830</u> 33 948
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 606</u> 33 773	<u>36 153</u> 24 262	<u>47 040</u> 33 579	<u>41 612</u> 33 579	<u>44 455</u> 33 579
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 983</u> 34 144	<u>36 423</u> 24 529	<u>47 415</u> 33 948	<u>41 987</u> 33 948	<u>44 830</u> 33 948
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>37 368</u> 34 524	<u>36 700</u> 24 802	<u>47 798</u> 34 325	<u>42 370</u> 34 325	<u>45 213</u> 34 325
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 762</u> 34 912	<u>36 983</u> 25 080	<u>48 190</u> 34 711	<u>42 762</u> 34 711	<u>45 605</u> 34 711
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>38 578</u> 35 714	<u>37 569</u> 25 657	<u>49 001</u> 35 509	<u>43 573</u> 35 509	<u>46 416</u> 35 509
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>36 860</u> 33 304	<u>35 088</u> 23 214	<u>47 032</u> 33 571	<u>41 604</u> 33 571	<u>44 447</u> 33 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>36 470</u> 33 640	<u>35 326</u> 23 449	<u>47 377</u> 33 911	<u>41 949</u> 33 911	<u>44 792</u> 33 911
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 819</u> 33 983	<u>35 569</u> 23 688	<u>47 728</u> 34 257	<u>42 300</u> 34 257	<u>45 143</u> 34 257
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>37 538</u> 34 691	<u>36 070</u> 24 182	<u>48 453</u> 34 970	<u>43 025</u> 34 970	<u>45 869</u> 34 970

					-	-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>37 909</u> 35 056	<u>36 329</u> 24 436	<u>48 827</u> 35 338	<u>43 399</u> 35 338	<u>46 243</u> 35 338
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>36 470</u> 33 640	<u>35 326</u> 23 449	<u>47 377</u> 33 911	<u>41 949</u> 33 911	<u>44 792</u> 33 911
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 819</u> 33 983	<u>35 569</u> 23 688	<u>47 728</u> 34 257	<u>42 300</u> 34 257	<u>45 143</u> 34 257
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>37 175</u> 34 334	<u>35 817</u> 23 932	<u>48 087</u> 34 610	<u>42 659</u> 34 610	<u>45 502</u> 34 610
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>37 909</u> 35 056	<u>36 329</u> 24 436	<u>48 827</u> 35 338	<u>43 399</u> 35 338	<u>46 243</u> 35 338
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>38 288</u> 35 429	<u>36 593</u> 24 696	<u>49 209</u> 35 714	<u>43 781</u> 35 714	<u>46 625</u> 35 714
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 819</u> 33 983	<u>35 569</u> 23 688	<u>47 728</u> 34 257	<u>42 300</u> 34 257	<u>45 143</u> 34 257
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>37 175</u> 34 334	<u>35 817</u> 23 932	<u>48 087</u> 34 610	<u>42 659</u> 34 610	<u>45 502</u> 34 610
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>37 538</u> 34 691	<u>36 070</u> 24 182	<u>48 453</u> 34 970	<u>43 025</u> 34 970	<u>45 869</u> 34 970
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>38 288</u> 35 429	<u>36 593</u> 24 696	<u>49 209</u> 35 714	<u>43 781</u> 35 714	<u>46 625</u> 35 714
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>38 675</u> 35 810	<u>36 863</u> 24 962	<u>49 599</u> 36 098	<u>44 172</u> 36 098	<u>47 015</u> 36 098

					-	-	-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>38 288</u> 35 429	<u>36 593</u> 24 696	<u>49 209</u> 35 714	<u>43 781</u> 35 714	<u>46 625</u> 35 714
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>38 675</u> 35 810	<u>36 863</u> 24 962	<u>49 599</u> 36 098	<u>44 172</u> 36 098	<u>47 015</u> 36 098
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 071</u> 36 200	<u>37 139</u> 25 233	<u>49 998</u> 36 491	<u>44 570</u> 36 491	<u>47 413</u> 36 491
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>39 475</u> 36 597	<u>37 420</u> 25 510	<u>50 405</u> 36 892	<u>44 978</u> 36 892	<u>47 821</u> 36 892
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>40 311</u> 37 420	<u>38 003</u> 26 083	<u>51 248</u> 37 721	<u>45 820</u> 37 721	<u>48 663</u> 37 721
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>38 620</u> 35 036	<u>35 995</u> 24 107	<u>48 738</u> 35 250	<u>43 310</u> 35 250	<u>46 153</u> 35 250
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 390	<u>36 242</u> 24 351	<u>49 099</u> 35 606	<u>43 671</u> 35 606	<u>46 515</u> 35 606
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>38 615</u> 35 751	<u>36 495</u> 24 599	<u>49 468</u> 35 969	<u>44 041</u> 35 969	<u>46 884</u> 35 969
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 36 496	<u>37 015</u> 25 112	<u>50 230</u> 36 719	<u>44 802</u> 36 719	<u>47 645</u> 36 719
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>39 762</u> 36 880	<u>37 284</u> 25 376	<u>50 622</u> 37 105	<u>45 195</u> 37 105	<u>48 038</u> 37 105

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 390	<u>36 242</u> 24 351	<u>49 099</u> 35 606	<u>43 671</u> 35 606	<u>46 515</u> 35 606
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>38 615</u> 35 751	<u>36 495</u> 24 599	<u>49 468</u> 35 969	<u>44 041</u> 35 969	<u>46 884</u> 35 969
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>38 989</u> 36 119	<u>36 752</u> 24 853	<u>49 845</u> 36 340	<u>44 417</u> 36 340	<u>47 260</u> 36 340
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>39 762</u> 36 880	<u>37 284</u> 25 376	<u>50 622</u> 37 105	<u>45 195</u> 37 105	<u>48 038</u> 37 105
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>40 160</u> 37 272	<u>37 558</u> 25 646	<u>51 024</u> 37 500	<u>45 596</u> 37 500	<u>48 439</u> 37 500
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>38 615</u> 35 751	<u>36 495</u> 24 599	<u>49 468</u> 35 969	<u>44 041</u> 35 969	<u>46 884</u> 35 969
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>38 989</u> 36 119	<u>36 752</u> 24 853	<u>49 845</u> 36 340	<u>44 417</u> 36 340	<u>47 260</u> 36 340
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>39 372</u> 36 496	<u>37 015</u> 25 112	<u>50 230</u> 36 719	<u>44 802</u> 36 719	<u>47 645</u> 36 719
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>40 160</u> 37 272	<u>37 558</u> 25 646	<u>51 024</u> 37 500	<u>45 596</u> 37 500	<u>48 439</u> 37 500
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>40 568</u> 37 673	<u>37 838</u> 25 922	<u>51 433</u> 37 903	<u>46 005</u> 37 903	<u>48 848</u> 37 903
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>40 160</u> 37 272	<u>37 558</u> 25 646	<u>51 024</u> 37 500	<u>45 596</u> 37 500	<u>48 439</u> 37 500

					-	-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>40 568</u> 37 673	<u>37 838</u> 25 922	<u>51 433</u> 37 903	<u>46 005</u> 37 903	<u>48 848</u> 37 903
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>40 984</u> 38 082	<u>38 125</u> 26 203	<u>51 852</u> 38 315	<u>46 424</u> 38 315	<u>49 267</u> 38 315
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>41 409</u> 38 501	<u>38 417</u> 26 491	<u>52 280</u> 38 736	<u>46 852</u> 38 736	<u>49 695</u> 38 736
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 288</u> 39 366	<u>39 022</u> 27 087	<u>53 164</u> 39 607	<u>47 736</u> 39 607	<u>50 579</u> 39 607
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 083</u> 35 491	<u>36 902</u> 25 000	<u>48 302</u> 34 821	<u>42 874</u> 34 821	<u>45 717</u> 34 821
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 715</u> 35 850	<u>37 159</u> 25 253	<u>48 659</u> 35 173	<u>43 232</u> 35 173	<u>46 075</u> 35 173
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 466</u> 36 589	<u>37 688</u> 25 773	<u>49 396</u> 35 898	<u>43 968</u> 35 898	<u>46 812</u> 35 898
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 853</u> 36 970	<u>37 960</u> 26 042	<u>49 776</u> 36 272	<u>44 348</u> 36 272	<u>47 192</u> 36 272
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 715</u> 35 850	<u>37 159</u> 25 253	<u>48 659</u> 35 173	<u>43 232</u> 35 173	<u>46 075</u> 35 173
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 087</u> 36 215	<u>37 420</u> 25 510	<u>49 024</u> 35 532	<u>43 596</u> 35 532	<u>46 439</u> 35 532

					-	-	-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 853</u> 36 970	<u>37 960</u> 26 042	<u>49 776</u> 36 272	<u>44 348</u> 36 272	<u>47 192</u> 36 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 249</u> 37 359	<u>38 239</u> 26 316	<u>50 164</u> 36 654	<u>44 736</u> 36 654	<u>47 579</u> 36 654
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 249</u> 37 359	<u>38 239</u> 26 316	<u>50 164</u> 36 654	<u>44 736</u> 36 654	<u>47 579</u> 36 654
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 653</u> 37 756	<u>38 523</u> 26 596	<u>50 560</u> 37 044	<u>45 132</u> 37 044	<u>47 976</u> 37 044
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>41 487</u> 38 577	<u>39 111</u> 27 174	<u>51 378</u> 37 849	<u>45 951</u> 37 849	<u>48 794</u> 37 849
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 917</u> 39 001	<u>39 414</u> 27 473	<u>51 801</u> 38 265	<u>46 373</u> 38 265	<u>49 216</u> 38 265
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>40 534</u> 36 920	<u>36 902</u> 25 000	<u>51 205</u> 37 679	<u>45 777</u> 37 679	<u>48 620</u> 37 679
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>40 181</u> 37 293	<u>37 159</u> 25 253	<u>51 592</u> 38 059	<u>46 164</u> 38 059	<u>49 007</u> 38 059
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 963</u> 38 061	<u>37 688</u> 25 773	<u>52 389</u> 38 844	<u>46 961</u> 38 844	<u>49 804</u> 38 844
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 365</u> 38 458	<u>37 960</u> 26 042	<u>52 800</u> 39 249	<u>47 372</u> 39 249	<u>50 215</u> 39 249

					-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>40 181</u> 37 293	<u>37 159</u> 25 253	<u>51 592</u> 38 059	<u>46 164</u> 38 059	<u>49 007</u> 38 059
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 568</u> 37 673	<u>37 420</u> 25 510	<u>51 986</u> 38 448	<u>46 558</u> 38 448	<u>49 402</u> 38 448
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>41 365</u> 38 458	<u>37 960</u> 26 042	<u>52 800</u> 39 249	<u>47 372</u> 39 249	<u>50 215</u> 39 249
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 777</u> 38 863	<u>38 239</u> 26 316	<u>53 220</u> 39 662	<u>47 792</u> 39 662	<u>50 635</u> 39 662
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 777</u> 38 863	<u>38 239</u> 26 316	<u>53 220</u> 39 662	<u>47 792</u> 39 662	<u>50 635</u> 39 662
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 197</u> 39 276	<u>38 523</u> 26 596	<u>53 648</u> 40 084	<u>48 221</u> 40 084	<u>51 064</u> 40 084
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>43 064</u> 40 130	<u>39 111</u> 27 174	<u>54 534</u> 40 955	<u>49 106</u> 40 955	<u>51 949</u> 40 955
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 512</u> 40 571	<u>39 414</u> 27 473	<u>54 991</u> 41 405	<u>49 563</u> 41 405	<u>52 406</u> 41 405
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 756</u> 39 107	<u>37 809</u> 25 893	<u>53 836</u> 40 268	<u>48 408</u> 40 268	<u>51 251</u> 40 268
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>42 426</u> 39 502	<u>38 075</u> 26 154	<u>54 249</u> 40 675	<u>48 821</u> 40 675	<u>51 664</u> 40 675

					-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 254</u> 40 317	<u>38 623</u> 26 694	<u>55 101</u> 41 513	<u>49 673</u> 41 513	<u>52 516</u> 41 513
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 681</u> 40 737	<u>38 905</u> 26 972	<u>55 540</u> 41 946	<u>50 112</u> 41 946	<u>52 956</u> 41 946
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 426</u> 39 502	<u>38 075</u> 26 154	<u>54 249</u> 40 675	<u>48 821</u> 40 675	<u>51 664</u> 40 675
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 836</u> 39 905	<u>38 346</u> 26 421	<u>54 671</u> 41 090	<u>49 243</u> 41 090	<u>52 086</u> 41 090
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 681</u> 40 737	<u>38 905</u> 26 972	<u>55 540</u> 41 946	<u>50 112</u> 41 946	<u>52 956</u> 41 946
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 116</u> 41 165	<u>39 194</u> 27 256	<u>55 989</u> 42 387	<u>50 561</u> 42 387	<u>53 404</u> 42 387
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 116</u> 41 165	<u>39 194</u> 27 256	<u>55 989</u> 42 387	<u>50 561</u> 42 387	<u>53 404</u> 42 387
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 561</u> 41 603	<u>39 488</u> 27 546	<u>56 447</u> 42 838	<u>51 019</u> 42 838	<u>53 862</u> 42 838
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 480</u> 42 508	<u>40 097</u> 28 144	<u>57 393</u> 43 769	<u>51 965</u> 43 769	<u>54 809</u> 43 769
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 955</u> 42 975	<u>40 411</u> 28 454	<u>57 882</u> 44 250	<u>52 454</u> 44 250	<u>55 297</u> 44 250
212-101-1200	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 743</u> 41 063	<u>38 861</u> 26 929	<u>55 881</u> 42 281	<u>50 453</u> 42 281	<u>53 297</u> 42 281
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 433</u> 41 477	<u>39 138</u> 27 201	<u>56 315</u> 42 708	<u>50 887</u> 42 708	<u>53 730</u> 42 708
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 302</u> 42 332	<u>39 708</u> 27 761	<u>57 210</u> 43 589	<u>51 782</u> 43 589	<u>54 625</u> 43 589
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 750</u> 42 773	<u>40 001</u> 28 051	<u>57 671</u> 44 043	<u>52 243</u> 44 043	<u>55 086</u> 44 043
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 433</u> 41 477	<u>39 138</u> 27 201	<u>56 315</u> 42 708	<u>50 887</u> 42 708	<u>53 730</u> 42 708
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 863</u> 41 901	<u>39 420</u> 27 478	<u>56 758</u> 43 144	<u>51 330</u> 43 144	<u>54 173</u> 43 144
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 750</u> 42 773	<u>40 001</u> 28 051	<u>57 671</u> 44 043	<u>52 243</u> 44 043	<u>55 086</u> 44 043
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 43 224	<u>40 301</u> 28 346	<u>58 142</u> 44 507	<u>52 714</u> 44 507	<u>55 558</u> 44 507
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 207</u> 43 224	<u>40 301</u> 28 346	<u>58 142</u> 44 507	<u>52 714</u> 44 507	<u>55 558</u> 44 507
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 675</u> 43 684	<u>40 608</u> 28 647	<u>58 623</u> 44 980	<u>53 195</u> 44 980	<u>56 039</u> 44 980
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 639</u> 44 633	<u>41 240</u> 29 270	<u>59 617</u> 45 958	<u>54 189</u> 45 958	<u>57 032</u> 45 958

					-	-	-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 138</u> 45 124	<u>41 567</u> 29 592	<u>60 130</u> 46 463	<u>54 702</u> 46 463	<u>57 545</u> 46 463
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>46 829</u> 43 116	<u>40 229</u> 28 275	<u>58 029</u> 44 395	<u>52 601</u> 44 395	<u>55 444</u> 44 395
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 540</u> 43 551	<u>40 520</u> 28 561	<u>58 485</u> 44 844	<u>53 057</u> 44 844	<u>55 900</u> 44 844
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 452</u> 44 449	<u>41 118</u> 29 149	<u>59 424</u> 45 768	<u>53 996</u> 45 768	<u>56 839</u> 45 768
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 923</u> 44 912	<u>41 426</u> 29 453	<u>59 909</u> 46 245	<u>54 481</u> 46 245	<u>57 324</u> 46 245
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 540</u> 43 551	<u>40 520</u> 28 561	<u>58 485</u> 44 844	<u>53 057</u> 44 844	<u>55 900</u> 44 844
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 992</u> 43 996	<u>40 816</u> 28 852	<u>58 950</u> 45 301	<u>53 522</u> 45 301	<u>56 365</u> 45 301
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 923</u> 44 912	<u>41 426</u> 29 453	<u>59 909</u> 46 245	<u>54 481</u> 46 245	<u>57 324</u> 46 245
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 403</u> 45 385	<u>41 741</u> 29 763	<u>60 403</u> 46 732	<u>54 975</u> 46 732	<u>57 818</u> 46 732
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 403</u> 45 385	<u>41 741</u> 29 763	<u>60 403</u> 46 732	<u>54 975</u> 46 732	<u>57 818</u> 46 732

					-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 894</u> 45 868	<u>42 063</u> 30 080	<u>60 908</u> 47 229	<u>55 480</u> 47 229	<u>58 324</u> 47 229
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 907</u> 46 865	<u>42 727</u> 30 734	<u>61 951</u> 48 256	<u>56 524</u> 48 256	<u>59 367</u> 48 256
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 430</u> 47 380	<u>43 071</u> 31 071	<u>62 490</u> 48 786	<u>57 062</u> 48 786	<u>59 905</u> 48 786
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>49 019</u> 45 271	<u>41 666</u> 29 689	<u>60 284</u> 46 615	<u>54 857</u> 46 615	<u>57 700</u> 46 615
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 752</u> 45 729	<u>41 970</u> 29 989	<u>60 763</u> 47 086	<u>55 335</u> 47 086	<u>58 178</u> 47 086
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>49 710</u> 46 672	<u>42 599</u> 30 607	<u>61 749</u> 48 057	<u>56 321</u> 48 057	<u>59 165</u> 48 057
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>50 204</u> 47 158	<u>42 923</u> 30 926	<u>62 258</u> 48 557	<u>56 830</u> 48 557	<u>59 673</u> 48 557
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 752</u> 45 729	<u>41 970</u> 29 989	<u>60 763</u> 47 086	<u>55 335</u> 47 086	<u>58 178</u> 47 086
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>49 227</u> 46 195	<u>42 281</u> 30 295	<u>61 251</u> 47 566	<u>55 823</u> 47 566	<u>58 666</u> 47 566
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>50 204</u> 47 158	<u>42 923</u> 30 926	<u>62 258</u> 48 557	<u>56 830</u> 48 557	<u>59 673</u> 48 557

					-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>50 709</u> 47 654	<u>43 253</u> 31 251	<u>62 777</u> 49 069	<u>57 349</u> 49 069	<u>60 192</u> 49 069
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>50 709</u> 47 654	<u>43 253</u> 31 251	<u>62 777</u> 49 069	<u>57 349</u> 49 069	<u>60 192</u> 49 069
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>51 224</u> 48 161	<u>43 591</u> 31 584	<u>63 307</u> 49 591	<u>57 880</u> 49 591	<u>60 723</u> 49 591
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>52 287</u> 49 208	<u>44 289</u> 32 270	<u>64 403</u> 50 669	<u>58 975</u> 50 669	<u>61 818</u> 50 669
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>52 837</u> 49 749	<u>44 649</u> 32 625	<u>64 968</u> 51 225	<u>59 541</u> 51 225	<u>62 384</u> 51 225
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 795</u> 26 349	<u>30 805</u> 18 999	<u>38 521</u> 25 194	<u>33 093</u> 25 194	<u>35 936</u> 25 194
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 664</u> 27 205	<u>31 770</u> 19 949	<u>39 801</u> 26 454	<u>34 373</u> 26 454	<u>37 216</u> 26 454
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 794</u> 28 317	<u>32 784</u> 20 946	<u>41 145</u> 27 777	<u>35 717</u> 27 777	<u>38 560</u> 27 777
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 353</u> 28 603	<u>32 998</u> 21 158	<u>41 430</u> 28 057	<u>36 002</u> 28 057	<u>38 845</u> 28 057
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 649</u> 28 895	<u>33 218</u> 21 374	<u>41 721</u> 28 344	<u>36 293</u> 28 344	<u>39 136</u> 28 344
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 193	<u>33 442</u> 21 594	<u>42 018</u> 28 636	<u>36 590</u> 28 636	<u>39 433</u> 28 636
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 576</u> 29 807	<u>33 904</u> 22 049	<u>42 630</u> 29 239	<u>37 202</u> 29 239	<u>40 045</u> 29 239
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>32 899</u> 30 124	<u>34 142</u> 22 283	<u>42 946</u> 29 550	<u>37 518</u> 29 550	<u>40 361</u> 29 550
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 649</u> 28 895	<u>33 218</u> 21 374	<u>41 721</u> 28 344	<u>36 293</u> 28 344	<u>39 136</u> 28 344
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 193	<u>33 442</u> 21 594	<u>42 018</u> 28 636	<u>36 590</u> 28 636	<u>39 433</u> 28 636
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 261</u> 29 497	<u>33 670</u> 21 819	<u>42 321</u> 28 934	<u>36 893</u> 28 934	<u>39 736</u> 28 934
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>32 899</u> 30 124	<u>34 142</u> 22 283	<u>42 946</u> 29 550	<u>37 518</u> 29 550	<u>40 361</u> 29 550
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 228</u> 30 448	<u>34 385</u> 22 523	<u>43 269</u> 29 868	<u>37 841</u> 29 868	<u>40 684</u> 29 868

					-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 193	<u>33 442</u> 21 594	<u>42 018</u> 28 636	<u>36 590</u> 28 636	<u>39 433</u> 28 636
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 261</u> 29 497	<u>33 670</u> 21 819	<u>42 321</u> 28 934	<u>36 893</u> 28 934	<u>39 736</u> 28 934
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 576</u> 29 807	<u>33 904</u> 22 049	<u>42 630</u> 29 239	<u>37 202</u> 29 239	<u>40 045</u> 29 239
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 228</u> 30 448	<u>34 385</u> 22 523	<u>43 269</u> 29 868	<u>37 841</u> 29 868	<u>40 684</u> 29 868
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 564</u> 30 779	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 599</u> 30 192	<u>38 171</u> 30 192	<u>41 014</u> 30 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 261</u> 29 497	<u>33 670</u> 21 819	<u>42 321</u> 28 934	<u>36 893</u> 28 934	<u>39 736</u> 28 934
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 576</u> 29 807	<u>33 904</u> 22 049	<u>42 630</u> 29 239	<u>37 202</u> 29 239	<u>40 045</u> 29 239
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>32 899</u> 30 124	<u>34 142</u> 22 283	<u>42 946</u> 29 550	<u>37 518</u> 29 550	<u>40 361</u> 29 550
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 564</u> 30 779	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 599</u> 30 192	<u>38 171</u> 30 192	<u>41 014</u> 30 192
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 908</u> 31 118	<u>34 888</u> 23 018	<u>43 936</u> 30 524	<u>38 508</u> 30 524	<u>41 351</u> 30 524
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 175</u> 29 676	<u>33 709</u> 21 857	<u>42 533</u> 29 143	<u>37 105</u> 29 143	<u>39 948</u> 29 143
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 748</u> 29 976	<u>33 933</u> 22 078	<u>42 832</u> 29 437	<u>37 404</u> 29 437	<u>40 247</u> 29 437
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 059</u> 30 282	<u>34 162</u> 22 303	<u>43 137</u> 29 738	<u>37 709</u> 29 738	<u>40 552</u> 29 738
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 376</u> 30 594	<u>34 396</u> 22 533	<u>43 448</u> 30 044	<u>38 021</u> 30 044	<u>40 864</u> 30 044
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 030</u> 31 238	<u>34 878</u> 23 008	<u>44 091</u> 30 677	<u>38 663</u> 30 677	<u>41 506</u> 30 677
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 571	<u>35 126</u> 23 252	<u>44 423</u> 31 003	<u>38 995</u> 31 003	<u>41 838</u> 31 003
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 059</u> 30 282	<u>34 162</u> 22 303	<u>43 137</u> 29 738	<u>37 709</u> 29 738	<u>40 552</u> 29 738
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 376</u> 30 594	<u>34 396</u> 22 533	<u>43 448</u> 30 044	<u>38 021</u> 30 044	<u>40 864</u> 30 044
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 700</u> 30 913	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 766</u> 30 357	<u>38 339</u> 30 357	<u>41 182</u> 30 357
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 571	<u>35 126</u> 23 252	<u>44 423</u> 31 003	<u>38 995</u> 31 003	<u>41 838</u> 31 003
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 713</u> 31 910	<u>35 380</u> 23 502	<u>44 761</u> 31 336	<u>39 333</u> 31 336	<u>42 177</u> 31 336

					-	-	-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 376</u> 30 594	<u>34 396</u> 22 533	<u>43 448</u> 30 044	<u>38 021</u> 30 044	<u>40 864</u> 30 044
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 700</u> 30 913	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 766</u> 30 357	<u>38 339</u> 30 357	<u>41 182</u> 30 357
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 030</u> 31 238	<u>34 878</u> 23 008	<u>44 091</u> 30 677	<u>38 663</u> 30 677	<u>41 506</u> 30 677
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 713</u> 31 910	<u>35 380</u> 23 502	<u>44 761</u> 31 336	<u>39 333</u> 31 336	<u>42 177</u> 31 336
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>35 065</u> 32 257	<u>35 640</u> 23 758	<u>45 107</u> 31 677	<u>39 680</u> 31 677	<u>42 523</u> 31 677
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 700</u> 30 913	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 766</u> 30 357	<u>38 339</u> 30 357	<u>41 182</u> 30 357
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 030</u> 31 238	<u>34 878</u> 23 008	<u>44 091</u> 30 677	<u>38 663</u> 30 677	<u>41 506</u> 30 677
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 571	<u>35 126</u> 23 252	<u>44 423</u> 31 003	<u>38 995</u> 31 003	<u>41 838</u> 31 003
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 065</u> 32 257	<u>35 640</u> 23 758	<u>45 107</u> 31 677	<u>39 680</u> 31 677	<u>42 523</u> 31 677
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 425</u> 32 611	<u>35 905</u> 24 019	<u>45 461</u> 32 025	<u>40 033</u> 32 025	<u>42 876</u> 32 025
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 175</u> 29 676	<u>33 709</u> 21 857	<u>42 533</u> 29 143	<u>37 105</u> 29 143	<u>39 948</u> 29 143
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 748</u> 29 976	<u>33 933</u> 22 078	<u>42 832</u> 29 437	<u>37 404</u> 29 437	<u>40 247</u> 29 437
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 059</u> 30 282	<u>34 162</u> 22 303	<u>43 137</u> 29 738	<u>37 709</u> 29 738	<u>40 552</u> 29 738
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 376</u> 30 594	<u>34 396</u> 22 533	<u>43 448</u> 30 044	<u>38 021</u> 30 044	<u>40 864</u> 30 044
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 030</u> 31 238	<u>34 878</u> 23 008	<u>44 091</u> 30 677	<u>38 663</u> 30 677	<u>41 506</u> 30 677
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 571	<u>35 126</u> 23 252	<u>44 423</u> 31 003	<u>38 995</u> 31 003	<u>41 838</u> 31 003
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 059</u> 30 282	<u>34 162</u> 22 303	<u>43 137</u> 29 738	<u>37 709</u> 29 738	<u>40 552</u> 29 738
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 376</u> 30 594	<u>34 396</u> 22 533	<u>43 448</u> 30 044	<u>38 021</u> 30 044	<u>40 864</u> 30 044
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 700</u> 30 913	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 766</u> 30 357	<u>38 339</u> 30 357	<u>41 182</u> 30 357
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 571	<u>35 126</u> 23 252	<u>44 423</u> 31 003	<u>38 995</u> 31 003	<u>41 838</u> 31 003
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 713</u> 31 910	<u>35 380</u> 23 502	<u>44 761</u> 31 336	<u>39 333</u> 31 336	<u>42 177</u> 31 336

					-	-	-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 376</u> 30 594	<u>34 396</u> 22 533	<u>43 448</u> 30 044	<u>38 021</u> 30 044	<u>40 864</u> 30 044
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 700</u> 30 913	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 766</u> 30 357	<u>38 339</u> 30 357	<u>41 182</u> 30 357
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 030</u> 31 238	<u>34 878</u> 23 008	<u>44 091</u> 30 677	<u>38 663</u> 30 677	<u>41 506</u> 30 677
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 713</u> 31 910	<u>35 380</u> 23 502	<u>44 761</u> 31 336	<u>39 333</u> 31 336	<u>42 177</u> 31 336
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 065</u> 32 257	<u>35 640</u> 23 758	<u>45 107</u> 31 677	<u>39 680</u> 31 677	<u>42 523</u> 31 677
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 700</u> 30 913	<u>34 634</u> 22 768	<u>43 766</u> 30 357	<u>38 339</u> 30 357	<u>41 182</u> 30 357
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 030</u> 31 238	<u>34 878</u> 23 008	<u>44 091</u> 30 677	<u>38 663</u> 30 677	<u>41 506</u> 30 677
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 368</u> 31 571	<u>35 126</u> 23 252	<u>44 423</u> 31 003	<u>38 995</u> 31 003	<u>41 838</u> 31 003
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 065</u> 32 257	<u>35 640</u> 23 758	<u>45 107</u> 31 677	<u>39 680</u> 31 677	<u>42 523</u> 31 677
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 425</u> 32 611	<u>35 905</u> 24 019	<u>45 461</u> 32 025	<u>40 033</u> 32 025	<u>42 876</u> 32 025
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 065</u> 31 537	<u>34 634</u> 22 768	<u>44 938</u> 31 511	<u>39 511</u> 31 511	<u>42 354</u> 31 511
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 657</u> 31 855	<u>34 868</u> 22 998	<u>45 262</u> 31 829	<u>39 834</u> 31 829	<u>42 677</u> 31 829
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 987</u> 32 180	<u>35 106</u> 23 233	<u>45 592</u> 32 154	<u>40 164</u> 32 154	<u>43 007</u> 32 154
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 324</u> 32 512	<u>35 350</u> 23 472	<u>45 929</u> 32 485	<u>40 501</u> 32 485	<u>43 344</u> 32 485
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 020</u> 33 196	<u>35 852</u> 23 966	<u>46 623</u> 33 169	<u>41 196</u> 33 169	<u>44 039</u> 33 169
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 378</u> 33 550	<u>36 111</u> 24 221	<u>46 982</u> 33 522	<u>41 554</u> 33 522	<u>44 397</u> 33 522
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 987</u> 32 180	<u>35 106</u> 23 233	<u>45 592</u> 32 154	<u>40 164</u> 32 154	<u>43 007</u> 32 154
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 324</u> 32 512	<u>35 350</u> 23 472	<u>45 929</u> 32 485	<u>40 501</u> 32 485	<u>43 344</u> 32 485
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 668</u> 32 851	<u>35 598</u> 23 717	<u>46 272</u> 32 824	<u>40 844</u> 32 824	<u>43 688</u> 32 824
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>36 378</u> 33 550	<u>36 111</u> 24 221	<u>46 982</u> 33 522	<u>41 554</u> 33 522	<u>44 397</u> 33 522
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 745</u> 33 910	<u>36 375</u> 24 482	<u>47 348</u> 33 882	<u>41 920</u> 33 882	<u>44 763</u> 33 882

					-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 324</u> 32 512	<u>35 350</u> 23 472	<u>45 929</u> 32 485	<u>40 501</u> 32 485	<u>43 344</u> 32 485
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 668</u> 32 851	<u>35 598</u> 23 717	<u>46 272</u> 32 824	<u>40 844</u> 32 824	<u>43 688</u> 32 824
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 020</u> 33 196	<u>35 852</u> 23 966	<u>46 623</u> 33 169	<u>41 196</u> 33 169	<u>44 039</u> 33 169
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 745</u> 33 910	<u>36 375</u> 24 482	<u>47 348</u> 33 882	<u>41 920</u> 33 882	<u>44 763</u> 33 882
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 119</u> 34 279	<u>36 646</u> 24 748	<u>47 722</u> 34 251	<u>42 294</u> 34 251	<u>45 138</u> 34 251
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 668</u> 32 851	<u>35 598</u> 23 717	<u>46 272</u> 32 824	<u>40 844</u> 32 824	<u>43 688</u> 32 824
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 020</u> 33 196	<u>35 852</u> 23 966	<u>46 623</u> 33 169	<u>41 196</u> 33 169	<u>44 039</u> 33 169
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 378</u> 33 550	<u>36 111</u> 24 221	<u>46 982</u> 33 522	<u>41 554</u> 33 522	<u>44 397</u> 33 522
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 119</u> 34 279	<u>36 646</u> 24 748	<u>47 722</u> 34 251	<u>42 294</u> 34 251	<u>45 138</u> 34 251
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 502</u> 34 656	<u>36 922</u> 25 020	<u>48 105</u> 34 627	<u>42 677</u> 34 627	<u>45 520</u> 34 627
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 119</u> 34 279	<u>36 646</u> 24 748	<u>47 722</u> 34 251	<u>42 294</u> 34 251	<u>45 138</u> 34 251

					-	-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 502</u> 34 656	<u>36 922</u> 25 020	<u>48 105</u> 34 627	<u>42 677</u> 34 627	<u>45 520</u> 34 627
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 893</u> 35 041	<u>37 204</u> 25 298	<u>48 496</u> 35 012	<u>43 068</u> 35 012	<u>45 911</u> 35 012
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 293</u> 35 434	<u>37 493</u> 25 582	<u>48 895</u> 35 405	<u>43 467</u> 35 405	<u>46 311</u> 35 405
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>39 121</u> 36 249	<u>38 091</u> 26 170	<u>49 722</u> 36 219	<u>44 294</u> 36 219	<u>47 138</u> 36 219
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 369</u> 33 804	<u>35 559</u> 23 679	<u>47 714</u> 34 243	<u>42 286</u> 34 243	<u>45 130</u> 34 243
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 984</u> 34 146	<u>35 802</u> 23 918	<u>48 066</u> 34 589	<u>42 638</u> 34 589	<u>45 481</u> 34 589
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 338</u> 34 494	<u>36 050</u> 24 162	<u>48 424</u> 34 942	<u>42 996</u> 34 942	<u>45 840</u> 34 942
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 068</u> 35 213	<u>36 562</u> 24 665	<u>49 164</u> 35 670	<u>43 736</u> 35 670	<u>46 579</u> 35 670
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 445</u> 35 584	<u>36 826</u> 24 925	<u>49 545</u> 36 045	<u>44 117</u> 36 045	<u>46 961</u> 36 045
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 984</u> 34 146	<u>35 802</u> 23 918	<u>48 066</u> 34 589	<u>42 638</u> 34 589	<u>45 481</u> 34 589

					-	-	-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 338</u> 34 494	<u>36 050</u> 24 162	<u>48 424</u> 34 942	<u>42 996</u> 34 942	<u>45 840</u> 34 942
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 700</u> 34 850	<u>36 303</u> 24 411	<u>48 790</u> 35 302	<u>43 362</u> 35 302	<u>46 206</u> 35 302
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 445</u> 35 584	<u>36 826</u> 24 925	<u>49 545</u> 36 045	<u>44 117</u> 36 045	<u>46 961</u> 36 045
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 830</u> 35 962	<u>37 095</u> 25 190	<u>49 935</u> 36 429	<u>44 507</u> 36 429	<u>47 350</u> 36 429
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 338</u> 34 494	<u>36 050</u> 24 162	<u>48 424</u> 34 942	<u>42 996</u> 34 942	<u>45 840</u> 34 942
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 700</u> 34 850	<u>36 303</u> 24 411	<u>48 790</u> 35 302	<u>43 362</u> 35 302	<u>46 206</u> 35 302
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 068</u> 35 213	<u>36 562</u> 24 665	<u>49 164</u> 35 670	<u>43 736</u> 35 670	<u>46 579</u> 35 670
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 830</u> 35 962	<u>37 095</u> 25 190	<u>49 935</u> 36 429	<u>44 507</u> 36 429	<u>47 350</u> 36 429
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 223</u> 36 349	<u>37 370</u> 25 461	<u>50 333</u> 36 820	<u>44 905</u> 36 820	<u>47 748</u> 36 820
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 830</u> 35 962	<u>37 095</u> 25 190	<u>49 935</u> 36 429	<u>44 507</u> 36 429	<u>47 350</u> 36 429
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 223</u> 36 349	<u>37 370</u> 25 461	<u>50 333</u> 36 820	<u>44 905</u> 36 820	<u>47 748</u> 36 820

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 624</u> 36 744	<u>37 651</u> 25 738	<u>50 740</u> 37 221	<u>45 312</u> 37 221	<u>48 155</u> 37 221
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 034</u> 37 148	<u>37 939</u> 26 020	<u>51 155</u> 37 630	<u>45 727</u> 37 630	<u>48 570</u> 37 630
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>40 882</u> 37 983	<u>38 533</u> 26 605	<u>52 014</u> 38 475	<u>46 586</u> 38 475	<u>49 430</u> 38 475
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 155</u> 35 562	<u>36 485</u> 24 589	<u>49 454</u> 35 955	<u>44 026</u> 35 955	<u>46 869</u> 35 955
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 788</u> 35 922	<u>36 737</u> 24 838	<u>49 823</u> 36 318	<u>44 395</u> 36 318	<u>47 238</u> 36 318
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 161</u> 36 288	<u>36 995</u> 25 091	<u>50 199</u> 36 689	<u>44 771</u> 36 689	<u>47 615</u> 36 689
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 929</u> 37 044	<u>37 526</u> 25 614	<u>50 976</u> 37 453	<u>45 548</u> 37 453	<u>48 391</u> 37 453
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>40 325</u> 37 434	<u>37 800</u> 25 883	<u>51 376</u> 37 847	<u>45 949</u> 37 847	<u>48 792</u> 37 847
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 788</u> 35 922	<u>36 737</u> 24 838	<u>49 823</u> 36 318	<u>44 395</u> 36 318	<u>47 238</u> 36 318
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 161</u> 36 288	<u>36 995</u> 25 091	<u>50 199</u> 36 689	<u>44 771</u> 36 689	<u>47 615</u> 36 689

					-	-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 541</u> 36 662	<u>37 257</u> 25 350	<u>50 584</u> 37 067	<u>45 156</u> 37 067	<u>47 999</u> 37 067
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>40 325</u> 37 434	<u>37 800</u> 25 883	<u>51 376</u> 37 847	<u>45 949</u> 37 847	<u>48 792</u> 37 847
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>40 730</u> 37 832	<u>38 079</u> 26 159	<u>51 786</u> 38 250	<u>46 358</u> 38 250	<u>49 201</u> 38 250
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>39 161</u> 36 288	<u>36 995</u> 25 091	<u>50 199</u> 36 689	<u>44 771</u> 36 689	<u>47 615</u> 36 689
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>39 541</u> 36 662	<u>37 257</u> 25 350	<u>50 584</u> 37 067	<u>45 156</u> 37 067	<u>47 999</u> 37 067
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>39 929</u> 37 044	<u>37 526</u> 25 614	<u>50 976</u> 37 453	<u>45 548</u> 37 453	<u>48 391</u> 37 453
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>40 730</u> 37 832	<u>38 079</u> 26 159	<u>51 786</u> 38 250	<u>46 358</u> 38 250	<u>49 201</u> 38 250
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>41 143</u> 38 239	<u>38 365</u> 26 440	<u>52 203</u> 38 661	<u>46 776</u> 38 661	<u>49 619</u> 38 661
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>40 730</u> 37 832	<u>38 079</u> 26 159	<u>51 786</u> 38 250	<u>46 358</u> 38 250	<u>49 201</u> 38 250
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 143</u> 38 239	<u>38 365</u> 26 440	<u>52 203</u> 38 661	<u>46 776</u> 38 661	<u>49 619</u> 38 661
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>41 565</u> 38 655	<u>38 657</u> 26 727	<u>52 630</u> 39 082	<u>47 202</u> 39 082	<u>50 046</u> 39 082

					-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>41 997</u> 39 079	<u>38 955</u> 27 021	<u>53 067</u> 39 511	<u>47 639</u> 39 511	<u>50 482</u> 39 511
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>42 889</u> 39 958	<u>39 572</u> 27 628	<u>53 969</u> 40 399	<u>48 541</u> 40 399	<u>51 384</u> 40 399
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 620</u> 36 020	<u>37 410</u> 25 500	<u>49 010</u> 35 518	<u>43 582</u> 35 518	<u>46 425</u> 35 518
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 258</u> 36 384	<u>37 672</u> 25 758	<u>49 374</u> 35 877	<u>43 946</u> 35 877	<u>46 789</u> 35 877
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 020</u> 37 134	<u>38 211</u> 26 289	<u>50 126</u> 36 616	<u>44 698</u> 36 616	<u>47 541</u> 36 616
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 413</u> 37 521	<u>38 489</u> 26 563	<u>50 513</u> 36 998	<u>45 085</u> 36 998	<u>47 929</u> 36 998
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 258</u> 36 384	<u>37 672</u> 25 758	<u>49 374</u> 35 877	<u>43 946</u> 35 877	<u>46 789</u> 35 877
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 635</u> 36 755	<u>37 939</u> 26 020	<u>49 746</u> 36 243	<u>44 318</u> 36 243	<u>47 161</u> 36 243
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 413</u> 37 521	<u>38 489</u> 26 563	<u>50 513</u> 36 998	<u>45 085</u> 36 998	<u>47 929</u> 36 998
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 815</u> 37 916	<u>38 774</u> 26 842	<u>50 909</u> 37 387	<u>45 481</u> 37 387	<u>48 324</u> 37 387

					-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 815</u> 37 916	<u>38 774</u> 26 842	<u>50 909</u> 37 387	<u>45 481</u> 37 387	<u>48 324</u> 37 387
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 224</u> 38 319	<u>39 064</u> 27 128	<u>51 313</u> 37 785	<u>45 885</u> 37 785	<u>48 728</u> 37 785
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 071</u> 39 152	<u>39 663</u> 27 717	<u>52 148</u> 38 606	<u>46 720</u> 38 606	<u>49 563</u> 38 606
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 508</u> 39 583	<u>39 972</u> 28 022	<u>52 579</u> 39 031	<u>47 151</u> 39 031	<u>49 994</u> 39 031
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>41 100</u> 37 477	<u>37 410</u> 25 500	<u>51 971</u> 38 432	<u>46 543</u> 38 432	<u>49 386</u> 38 432
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>43 358</u> 39 700	<u>38 335</u> 26 411	<u>54 654</u> 41 073	<u>49 226</u> 41 073	<u>52 069</u> 41 073
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 034</u> 40 101	<u>38 606</u> 26 677	<u>55 075</u> 41 488	<u>49 648</u> 41 488	<u>52 491</u> 41 488
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 874</u> 40 927	<u>39 165</u> 27 228	<u>55 945</u> 42 344	<u>50 517</u> 42 344	<u>53 360</u> 42 344
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 307</u> 41 354	<u>39 453</u> 27 511	<u>56 393</u> 42 785	<u>50 965</u> 42 785	<u>53 808</u> 42 785

					-	-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 034</u> 40 101	<u>38 606</u> 26 677	<u>55 075</u> 41 488	<u>49 648</u> 41 488	<u>52 491</u> 41 488
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 450</u> 40 510	<u>38 883</u> 26 950	<u>55 506</u> 41 911	<u>50 078</u> 41 911	<u>52 921</u> 41 911
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 307</u> 41 354	<u>39 453</u> 27 511	<u>56 393</u> 42 785	<u>50 965</u> 42 785	<u>53 808</u> 42 785
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 750</u> 41 789	<u>39 747</u> 27 801	<u>56 850</u> 43 235	<u>51 422</u> 43 235	<u>54 266</u> 43 235
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 750</u> 41 789	<u>39 747</u> 27 801	<u>56 850</u> 43 235	<u>51 422</u> 43 235	<u>54 266</u> 43 235
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 201</u> 42 234	<u>40 048</u> 28 097	<u>57 318</u> 43 695	<u>51 890</u> 43 695	<u>54 733</u> 43 695
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 134</u> 43 152	<u>40 669</u> 28 707	<u>58 283</u> 44 645	<u>52 855</u> 44 645	<u>55 698</u> 44 645
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 616</u> 43 626	<u>40 989</u> 29 023	<u>58 781</u> 45 135	<u>53 353</u> 45 135	<u>56 196</u> 45 135
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 375</u> 41 685	<u>39 409</u> 27 467	<u>56 740</u> 43 127	<u>51 313</u> 43 127	<u>54 156</u> 43 127
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 071</u> 42 106	<u>39 690</u> 27 745	<u>57 183</u> 43 563	<u>51 755</u> 43 563	<u>54 598</u> 43 563

					-	-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 953</u> 42 974	<u>40 272</u> 28 317	<u>58 096</u> 44 461	<u>52 668</u> 44 461	<u>55 511</u> 44 461
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 408</u> 43 421	<u>40 571</u> 28 612	<u>58 566</u> 44 924	<u>53 138</u> 44 924	<u>55 981</u> 44 924
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 071</u> 42 106	<u>39 690</u> 27 745	<u>57 183</u> 43 563	<u>51 755</u> 43 563	<u>54 598</u> 43 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 508</u> 42 535	<u>39 978</u> 28 028	<u>57 635</u> 44 007	<u>52 207</u> 44 007	<u>55 050</u> 44 007
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 408</u> 43 421	<u>40 571</u> 28 612	<u>58 566</u> 44 924	<u>53 138</u> 44 924	<u>55 981</u> 44 924
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 873</u> 43 878	<u>40 877</u> 28 913	<u>59 047</u> 45 397	<u>53 619</u> 45 397	<u>56 462</u> 45 397
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 873</u> 43 878	<u>40 877</u> 28 913	<u>59 047</u> 45 397	<u>53 619</u> 45 397	<u>56 462</u> 45 397
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 347</u> 44 345	<u>41 190</u> 29 220	<u>59 537</u> 45 880	<u>54 109</u> 45 880	<u>56 953</u> 45 880
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 326</u> 45 309	<u>41 835</u> 29 856	<u>60 551</u> 46 877	<u>55 123</u> 46 877	<u>57 966</u> 46 877
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 832</u> 45 807	<u>42 169</u> 30 184	<u>61 074</u> 47 392	<u>55 646</u> 47 392	<u>58 489</u> 47 392
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 493</u> 43 769	<u>40 804</u> 28 841	<u>58 931</u> 45 283	<u>53 503</u> 45 283	<u>56 347</u> 45 283
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 210</u> 44 211	<u>41 100</u> 29 132	<u>59 396</u> 45 741	<u>53 968</u> 45 741	<u>56 811</u> 45 741
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 136</u> 45 122	<u>41 710</u> 29 732	<u>60 354</u> 46 684	<u>54 926</u> 46 684	<u>57 769</u> 46 684
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 614</u> 45 592	<u>42 025</u> 30 042	<u>60 848</u> 47 170	<u>55 420</u> 47 170	<u>58 264</u> 47 170
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 210</u> 44 211	<u>41 100</u> 29 132	<u>59 396</u> 45 741	<u>53 968</u> 45 741	<u>56 811</u> 45 741
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 669</u> 44 662	<u>41 402</u> 29 429	<u>59 870</u> 46 207	<u>54 442</u> 46 207	<u>57 286</u> 46 207
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 614</u> 45 592	<u>42 025</u> 30 042	<u>60 848</u> 47 170	<u>55 420</u> 47 170	<u>58 264</u> 47 170
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 102</u> 46 072	<u>42 346</u> 30 358	<u>61 353</u> 47 667	<u>55 925</u> 47 667	<u>58 768</u> 47 667
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 102</u> 46 072	<u>42 346</u> 30 358	<u>61 353</u> 47 667	<u>55 925</u> 47 667	<u>58 768</u> 47 667
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 600</u> 46 563	<u>42 674</u> 30 681	<u>61 868</u> 48 174	<u>56 440</u> 48 174	<u>59 283</u> 48 174
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 628</u> 47 575	<u>43 352</u> 31 348	<u>62 932</u> 49 221	<u>57 504</u> 49 221	<u>60 347</u> 49 221

					-	-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 159</u> 48 098	<u>43 702</u> 31 693	<u>63 481</u> 49 762	<u>58 054</u> 49 762	<u>60 897</u> 49 762
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 716</u> 45 957	<u>42 269</u> 30 283	<u>61 232</u> 47 547	<u>55 804</u> 47 547	<u>58 647</u> 47 547
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 456</u> 46 421	<u>42 580</u> 30 588	<u>61 720</u> 48 028	<u>56 292</u> 48 028	<u>59 135</u> 48 028
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 429</u> 47 379	<u>43 221</u> 31 219	<u>62 726</u> 49 018	<u>57 298</u> 49 018	<u>60 141</u> 49 018
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 930</u> 47 872	<u>43 551</u> 31 544	<u>63 245</u> 49 529	<u>57 817</u> 49 529	<u>60 660</u> 49 529
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 456</u> 46 421	<u>42 580</u> 30 588	<u>61 720</u> 48 028	<u>56 292</u> 48 028	<u>59 135</u> 48 028
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 938</u> 46 895	<u>42 897</u> 30 901	<u>62 218</u> 48 518	<u>56 790</u> 48 518	<u>59 633</u> 48 518
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 930</u> 47 872	<u>43 551</u> 31 544	<u>63 245</u> 49 529	<u>57 817</u> 49 529	<u>60 660</u> 49 529
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 442</u> 48 376	<u>43 888</u> 31 876	<u>63 774</u> 50 050	<u>58 346</u> 50 050	<u>61 189</u> 50 050
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 442</u> 48 376	<u>43 888</u> 31 876	<u>63 774</u> 50 050	<u>58 346</u> 50 050	<u>61 189</u> 50 050

					-	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 965</u> 48 891	<u>44 233</u> 32 215	<u>64 315</u> 50 582	<u>58 887</u> 50 582	<u>61 730</u> 50 582
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>53 045</u> 49 953	<u>44 944</u> 32 916	<u>65 432</u> 51 682	<u>60 004</u> 51 682	<u>62 848</u> 51 682
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>53 603</u> 50 502	<u>45 312</u> 33 278	<u>66 009</u> 52 250	<u>60 582</u> 52 250	<u>63 425</u> 52 250

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>38 019</u> 24 700	<u>38 019</u> 24 700	<u>27 612</u> 24 700	<u>31 177</u> 24 700
212-101-0200	7473-2010	5	3						
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>39 274</u> 25 935	<u>39 274</u> 25 935	<u>28 867</u> 25 935	<u>32 432</u> 25 935
212-101-0300	7473-2010	7,5	3						

					-		-	-	.
212-101-0301		3	1	2400	<u>40 591</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232	<u>30 184</u> 27 232	<u>33 749</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>40 871</u> 27 507	<u>40 871</u> 27 507	<u>30 464</u> 27 507	<u>34 029</u> 27 507	<u>40 871</u> 27 507
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>41 156</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788	<u>30 749</u> 27 788	<u>34 314</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074	<u>31 040</u> 28 074	<u>34 605</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665	<u>31 640</u> 28 665	<u>35 205</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970	<u>31 950</u> 28 970	<u>35 515</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>41 156</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788	<u>30 749</u> 27 788	<u>34 314</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074	<u>31 040</u> 28 074	<u>34 605</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367	<u>31 337</u> 28 367	<u>34 902</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970	<u>31 950</u> 28 970	<u>35 515</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>42 674</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282	<u>32 267</u> 29 282	<u>35 832</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282

					-		-	-	.
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074	<u>31 040</u> 28 074	<u>34 605</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367	<u>31 337</u> 28 367	<u>34 902</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665	<u>31 640</u> 28 665	<u>35 205</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>42 674</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282	<u>32 267</u> 29 282	<u>35 832</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>42 997</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600	<u>32 590</u> 29 600	<u>36 155</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367	<u>31 337</u> 28 367	<u>34 902</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665	<u>31 640</u> 28 665	<u>35 205</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970	<u>31 950</u> 28 970	<u>35 515</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>42 997</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600	<u>32 590</u> 29 600	<u>36 155</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>43 328</u> 29 925	<u>43 328</u> 29 925	<u>32 921</u> 29 925	<u>36 486</u> 29 925	<u>43 328</u> 29 925
212-101-0400	7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-0401		3	1	2400	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>31 545</u> 28 571	<u>35 110</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860	<u>31 838</u> 28 860	<u>35 403</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>32 137</u> 29 155	<u>35 702</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>32 443</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>33 073</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>33 398</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>32 137</u> 29 155	<u>35 702</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>32 443</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>32 755</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>33 398</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>33 730</u> 30 722	<u>37 295</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722

					-		-	-	.
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>32 443</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>32 755</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>33 073</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>33 730</u> 30 722	<u>37 295</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>34 069</u> 31 056	<u>37 634</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>32 755</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>33 073</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>33 398</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>34 069</u> 31 056	<u>37 634</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397	<u>34 416</u> 31 397	<u>37 981</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							

					-		-	-	.
212-101-0501		3	1	2400	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>31 545</u> 28 571	<u>35 110</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860	<u>31 838</u> 28 860	<u>35 403</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>32 137</u> 29 155	<u>35 702</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>32 443</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>33 073</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>33 398</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>32 137</u> 29 155	<u>35 702</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>32 443</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>32 755</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>33 398</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>33 730</u> 30 722	<u>37 295</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722

					-		-	-	.
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>32 443</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>32 755</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>33 073</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>33 730</u> 30 722	<u>37 295</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>34 069</u> 31 056	<u>37 634</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>32 755</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>33 073</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>33 398</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>34 069</u> 31 056	<u>37 634</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397	<u>34 416</u> 31 397	<u>37 981</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397
212-101-0600	7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-0601		3	1	2400	<u>44 311</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893	<u>33 904</u> 30 893	<u>37 469</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>44 628</u> 31 205	<u>44 628</u> 31 205	<u>34 221</u> 31 205	<u>37 786</u> 31 205	<u>44 628</u> 31 205
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>44 951</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523	<u>34 544</u> 31 523	<u>38 109</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848	<u>34 874</u> 31 848	<u>38 439</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519	<u>35 556</u> 32 519	<u>39 120</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865	<u>35 907</u> 32 865	<u>39 472</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>44 951</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523	<u>34 544</u> 31 523	<u>38 109</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848	<u>34 874</u> 31 848	<u>38 439</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180	<u>35 211</u> 32 180	<u>38 776</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865	<u>35 907</u> 32 865	<u>39 472</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>46 673</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218	<u>36 266</u> 33 218	<u>39 831</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218

					-		-	-	.
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848	<u>34 874</u> 31 848	<u>38 439</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180	<u>35 211</u> 32 180	<u>38 776</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519	<u>35 556</u> 32 519	<u>39 120</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>46 673</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218	<u>36 266</u> 33 218	<u>39 831</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579	<u>36 633</u> 33 579	<u>40 198</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180	<u>35 211</u> 32 180	<u>38 776</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519	<u>35 556</u> 32 519	<u>39 120</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865	<u>35 907</u> 32 865	<u>39 472</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579	<u>36 633</u> 33 579	<u>40 198</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>47 415</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948	<u>37 008</u> 33 948	<u>40 573</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579	<u>36 633</u> 33 579	<u>40 198</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579

					-		-	-	.
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>47 415</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948	<u>37 008</u> 33 948	<u>40 573</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>47 798</u> 34 325	<u>47 798</u> 34 325	<u>37 391</u> 34 325	<u>40 956</u> 34 325	<u>47 798</u> 34 325
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>48 190</u> 34 711	<u>48 190</u> 34 711	<u>37 783</u> 34 711	<u>41 348</u> 34 711	<u>48 190</u> 34 711
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>49 001</u> 35 509	<u>49 001</u> 35 509	<u>38 594</u> 35 509	<u>42 159</u> 35 509	<u>49 001</u> 35 509
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>47 032</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571	<u>36 625</u> 33 571	<u>40 190</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>47 377</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911	<u>36 970</u> 33 911	<u>40 534</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257	<u>37 321</u> 34 257	<u>40 886</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>48 453</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970	<u>38 046</u> 34 970	<u>41 611</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>48 827</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338	<u>38 420</u> 35 338	<u>41 985</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>47 377</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911	<u>36 970</u> 33 911	<u>40 534</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911

					-		-	-	.
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257	<u>37 321</u> 34 257	<u>40 886</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>48 087</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610	<u>37 680</u> 34 610	<u>41 245</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>48 827</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338	<u>38 420</u> 35 338	<u>41 985</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714	<u>38 802</u> 35 714	<u>42 367</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257	<u>37 321</u> 34 257	<u>40 886</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>48 087</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610	<u>37 680</u> 34 610	<u>41 245</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>48 453</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970	<u>38 046</u> 34 970	<u>41 611</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714	<u>38 802</u> 35 714	<u>42 367</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>49 599</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098	<u>39 192</u> 36 098	<u>42 757</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714	<u>38 802</u> 35 714	<u>42 367</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>49 599</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098	<u>39 192</u> 36 098	<u>42 757</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098

					-		-	-	.
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>49 998</u> 36 491	<u>49 998</u> 36 491	<u>39 591</u> 36 491	<u>43 156</u> 36 491	<u>49 998</u> 36 491
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>50 405</u> 36 892	<u>50 405</u> 36 892	<u>39 998</u> 36 892	<u>43 563</u> 36 892	<u>50 405</u> 36 892
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>51 248</u> 37 721	<u>51 248</u> 37 721	<u>40 841</u> 37 721	<u>44 406</u> 37 721	<u>51 248</u> 37 721
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>48 738</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250	<u>38 330</u> 35 250	<u>41 895</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>49 099</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606	<u>38 692</u> 35 606	<u>42 257</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>39 061</u> 35 969	<u>42 626</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>50 230</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719	<u>39 823</u> 36 719	<u>43 388</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>50 622</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105	<u>40 215</u> 37 105	<u>43 780</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>49 099</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606	<u>38 692</u> 35 606	<u>42 257</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>39 061</u> 35 969	<u>42 626</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969

					-		-	-	.
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>39 438</u> 36 340	<u>43 003</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>50 622</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105	<u>40 215</u> 37 105	<u>43 780</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500	<u>40 616</u> 37 500	<u>44 181</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>39 061</u> 35 969	<u>42 626</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>39 438</u> 36 340	<u>43 003</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>50 230</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719	<u>39 823</u> 36 719	<u>43 388</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500	<u>40 616</u> 37 500	<u>44 181</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>51 433</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903	<u>41 026</u> 37 903	<u>44 591</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500	<u>40 616</u> 37 500	<u>44 181</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>51 433</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903	<u>41 026</u> 37 903	<u>44 591</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>51 852</u> 38 315	<u>51 852</u> 38 315	<u>41 445</u> 38 315	<u>45 010</u> 38 315	<u>51 852</u> 38 315

					-		-	-	.
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>52 280</u> 38 736	<u>52 280</u> 38 736	<u>41 872</u> 38 736	<u>45 437</u> 38 736	<u>52 280</u> 38 736
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>53 164</u> 39 607	<u>53 164</u> 39 607	<u>42 757</u> 39 607	<u>46 322</u> 39 607	<u>53 164</u> 39 607
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>37 895</u> 34 821	<u>41 460</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>38 252</u> 35 173	<u>41 817</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898	<u>38 989</u> 35 898	<u>42 554</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>39 369</u> 36 272	<u>42 934</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>38 252</u> 35 173	<u>41 817</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>38 617</u> 35 532	<u>42 182</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>39 369</u> 36 272	<u>42 934</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>39 757</u> 36 654	<u>43 322</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654

					-		-	-	.
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>39 757</u> 36 654	<u>43 322</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>40 153</u> 37 044	<u>43 718</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>51 378</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849	<u>40 971</u> 37 849	<u>44 536</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>51 801</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265	<u>41 394</u> 38 265	<u>44 959</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>51 205</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679	<u>40 798</u> 37 679	<u>44 363</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>51 592</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059	<u>41 185</u> 38 059	<u>44 749</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>52 389</u> 38 844	<u>52 389</u> 38 844	<u>41 982</u> 38 844	<u>45 547</u> 38 844	<u>52 389</u> 38 844
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>52 800</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249	<u>42 393</u> 39 249	<u>45 958</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>51 592</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059	<u>41 185</u> 38 059	<u>44 749</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>51 986</u> 38 448	<u>51 986</u> 38 448	<u>41 579</u> 38 448	<u>45 144</u> 38 448	<u>51 986</u> 38 448

					-		-	-	.
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>52 800</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249	<u>42 393</u> 39 249	<u>45 958</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>53 220</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662	<u>42 813</u> 39 662	<u>46 378</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>53 220</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662	<u>42 813</u> 39 662	<u>46 378</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>53 648</u> 40 084	<u>53 648</u> 40 084	<u>43 241</u> 40 084	<u>46 806</u> 40 084	<u>53 648</u> 40 084
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>54 534</u> 40 955	<u>54 534</u> 40 955	<u>44 127</u> 40 955	<u>47 692</u> 40 955	<u>54 534</u> 40 955
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>54 991</u> 41 405	<u>54 991</u> 41 405	<u>44 584</u> 41 405	<u>48 149</u> 41 405	<u>54 991</u> 41 405
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>53 836</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268	<u>43 429</u> 40 268	<u>46 994</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>54 249</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675	<u>43 842</u> 40 675	<u>47 407</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>55 101</u> 41 513	<u>55 101</u> 41 513	<u>44 694</u> 41 513	<u>48 259</u> 41 513	<u>55 101</u> 41 513
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>55 540</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946	<u>45 133</u> 41 946	<u>48 698</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946

					-		-	-	.
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>54 249</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675	<u>43 842</u> 40 675	<u>47 407</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>54 671</u> 41 090	<u>54 671</u> 41 090	<u>44 264</u> 41 090	<u>47 828</u> 41 090	<u>54 671</u> 41 090
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>55 540</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946	<u>45 133</u> 41 946	<u>48 698</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>55 989</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387	<u>45 582</u> 42 387	<u>49 147</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>55 989</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387	<u>45 582</u> 42 387	<u>49 147</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>56 447</u> 42 838	<u>56 447</u> 42 838	<u>46 040</u> 42 838	<u>49 605</u> 42 838	<u>56 447</u> 42 838
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>57 393</u> 43 769	<u>57 393</u> 43 769	<u>46 986</u> 43 769	<u>50 551</u> 43 769	<u>57 393</u> 43 769
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>57 882</u> 44 250	<u>57 882</u> 44 250	<u>47 475</u> 44 250	<u>51 040</u> 44 250	<u>57 882</u> 44 250
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>55 881</u> 42 281	<u>55 881</u> 42 281	<u>45 474</u> 42 281	<u>49 039</u> 42 281	<u>55 881</u> 42 281
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>56 315</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708	<u>45 908</u> 42 708	<u>49 473</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708

					-		-	-	.
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>57 210</u> 43 589	<u>57 210</u> 43 589	<u>46 803</u> 43 589	<u>50 368</u> 43 589	<u>57 210</u> 43 589
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>57 671</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043	<u>47 264</u> 44 043	<u>50 829</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>56 315</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708	<u>45 908</u> 42 708	<u>49 473</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>56 758</u> 43 144	<u>56 758</u> 43 144	<u>46 351</u> 43 144	<u>49 916</u> 43 144	<u>56 758</u> 43 144
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>57 671</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043	<u>47 264</u> 44 043	<u>50 829</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>58 142</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507	<u>47 735</u> 44 507	<u>51 300</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>58 142</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507	<u>47 735</u> 44 507	<u>51 300</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>58 623</u> 44 980	<u>58 623</u> 44 980	<u>48 216</u> 44 980	<u>51 781</u> 44 980	<u>58 623</u> 44 980
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>59 617</u> 45 958	<u>59 617</u> 45 958	<u>49 210</u> 45 958	<u>52 775</u> 45 958	<u>59 617</u> 45 958
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>60 130</u> 46 463	<u>60 130</u> 46 463	<u>49 723</u> 46 463	<u>53 288</u> 46 463	<u>60 130</u> 46 463
212-101-1300	7473-2010 40	3							

					-		-	-	.
212-101-1301		3	1	2400	<u>58 029</u> 44 395	<u>58 029</u> 44 395	<u>47 622</u> 44 395	<u>51 187</u> 44 395	<u>58 029</u> 44 395
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>58 485</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844	<u>48 078</u> 44 844	<u>51 643</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>59 424</u> 45 768	<u>59 424</u> 45 768	<u>49 017</u> 45 768	<u>52 582</u> 45 768	<u>59 424</u> 45 768
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>59 909</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245	<u>49 501</u> 46 245	<u>53 066</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>58 485</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844	<u>48 078</u> 44 844	<u>51 643</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>58 950</u> 45 301	<u>58 950</u> 45 301	<u>48 543</u> 45 301	<u>52 108</u> 45 301	<u>58 950</u> 45 301
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>59 909</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245	<u>49 501</u> 46 245	<u>53 066</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>60 403</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732	<u>49 996</u> 46 732	<u>53 561</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>60 403</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732	<u>49 996</u> 46 732	<u>53 561</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>60 908</u> 47 229	<u>60 908</u> 47 229	<u>50 501</u> 47 229	<u>54 066</u> 47 229	<u>60 908</u> 47 229
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>61 951</u> 48 256	<u>61 951</u> 48 256	<u>51 544</u> 48 256	<u>55 109</u> 48 256	<u>61 951</u> 48 256

					-		-	-	.
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>62 490</u> 48 786	<u>62 490</u> 48 786	<u>52 083</u> 48 786	<u>55 648</u> 48 786	<u>62 490</u> 48 786
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>60 284</u> 46 615	<u>60 284</u> 46 615	<u>49 877</u> 46 615	<u>53 442</u> 46 615	<u>60 284</u> 46 615
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>60 763</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086	<u>50 356</u> 47 086	<u>53 921</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>61 749</u> 48 057	<u>61 749</u> 48 057	<u>51 342</u> 48 057	<u>54 907</u> 48 057	<u>61 749</u> 48 057
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>62 258</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557	<u>51 851</u> 48 557	<u>55 416</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>60 763</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086	<u>50 356</u> 47 086	<u>53 921</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>61 251</u> 47 566	<u>61 251</u> 47 566	<u>50 844</u> 47 566	<u>54 409</u> 47 566	<u>61 251</u> 47 566
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>62 258</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557	<u>51 851</u> 48 557	<u>55 416</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>62 777</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069	<u>52 370</u> 49 069	<u>55 935</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>62 777</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069	<u>52 370</u> 49 069	<u>55 935</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069

					-		-	-	.
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>63 307</u> 49 591	<u>63 307</u> 49 591	<u>52 900</u> 49 591	<u>56 465</u> 49 591	<u>63 307</u> 49 591
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>64 403</u> 50 669	<u>64 403</u> 50 669	<u>53 996</u> 50 669	<u>57 561</u> 50 669	<u>64 403</u> 50 669
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>64 968</u> 51 225	<u>64 968</u> 51 225	<u>54 561</u> 51 225	<u>58 126</u> 51 225	<u>64 968</u> 51 225
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>38 521</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194	<u>28 114</u> 25 194	<u>31 679</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>39 801</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454	<u>29 394</u> 26 454	<u>32 959</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>41 145</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777	<u>30 738</u> 27 777	<u>34 303</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>41 430</u> 28 057	<u>41 430</u> 28 057	<u>31 023</u> 28 057	<u>34 588</u> 28 057	<u>41 430</u> 28 057

					-		-	-	.
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>41 721</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344	<u>31 314</u> 28 344	<u>34 879</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636	<u>31 610</u> 28 636	<u>35 175</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239	<u>32 223</u> 29 239	<u>35 788</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550	<u>32 539</u> 29 550	<u>36 104</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>41 721</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344	<u>31 314</u> 28 344	<u>34 879</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636	<u>31 610</u> 28 636	<u>35 175</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934	<u>31 914</u> 28 934	<u>35 478</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550	<u>32 539</u> 29 550	<u>36 104</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>43 269</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868	<u>32 862</u> 29 868	<u>36 427</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636	<u>31 610</u> 28 636	<u>35 175</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934	<u>31 914</u> 28 934	<u>35 478</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934

					-		-	-	.
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239	<u>32 223</u> 29 239	<u>35 788</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>43 269</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868	<u>32 862</u> 29 868	<u>36 427</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>43 599</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192	<u>33 192</u> 30 192	<u>36 757</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934	<u>31 914</u> 28 934	<u>35 478</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239	<u>32 223</u> 29 239	<u>35 788</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550	<u>32 539</u> 29 550	<u>36 104</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>43 599</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192	<u>33 192</u> 30 192	<u>36 757</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>43 936</u> 30 524	<u>43 936</u> 30 524	<u>33 529</u> 30 524	<u>37 094</u> 30 524	<u>43 936</u> 30 524
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>32 126</u> 29 143	<u>35 691</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>42 832</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437	<u>32 425</u> 29 437	<u>35 990</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437

					-		-	-	.
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>32 730</u> 29 738	<u>36 295</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>33 041</u> 30 044	<u>36 606</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>33 684</u> 30 677	<u>37 249</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>34 016</u> 31 003	<u>37 580</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>32 730</u> 29 738	<u>36 295</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>33 041</u> 30 044	<u>36 606</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>33 359</u> 30 357	<u>36 924</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>34 016</u> 31 003	<u>37 580</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>34 354</u> 31 336	<u>37 919</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>33 041</u> 30 044	<u>36 606</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>33 359</u> 30 357	<u>36 924</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357

					-		-	-	.
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>33 684</u> 30 677	<u>37 249</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>34 354</u> 31 336	<u>37 919</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>34 700</u> 31 677	<u>38 265</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>33 359</u> 30 357	<u>36 924</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>33 684</u> 30 677	<u>37 249</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>34 016</u> 31 003	<u>37 580</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>34 700</u> 31 677	<u>38 265</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>45 461</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025	<u>35 054</u> 32 025	<u>38 619</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>32 126</u> 29 143	<u>35 691</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>42 832</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437	<u>32 425</u> 29 437	<u>35 990</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437

					-		-	-	.
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>32 730</u> 29 738	<u>36 295</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>33 041</u> 30 044	<u>36 606</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>33 684</u> 30 677	<u>37 249</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>34 016</u> 31 003	<u>37 580</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>32 730</u> 29 738	<u>36 295</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>33 041</u> 30 044	<u>36 606</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>33 359</u> 30 357	<u>36 924</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>34 016</u> 31 003	<u>37 580</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>34 354</u> 31 336	<u>37 919</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>33 041</u> 30 044	<u>36 606</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>33 359</u> 30 357	<u>36 924</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357

					-		-	-	.
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>33 684</u> 30 677	<u>37 249</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>34 354</u> 31 336	<u>37 919</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>34 700</u> 31 677	<u>38 265</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>33 359</u> 30 357	<u>36 924</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>33 684</u> 30 677	<u>37 249</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>34 016</u> 31 003	<u>37 580</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>34 700</u> 31 677	<u>38 265</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>45 461</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025	<u>35 054</u> 32 025	<u>38 619</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>44 938</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511	<u>34 531</u> 31 511	<u>38 096</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>45 262</u> 31 829	<u>45 262</u> 31 829	<u>34 855</u> 31 829	<u>38 420</u> 31 829	<u>45 262</u> 31 829

					-		-	-	.
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>45 592</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154	<u>35 185</u> 32 154	<u>38 750</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485	<u>35 521</u> 32 485	<u>39 086</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169	<u>36 216</u> 33 169	<u>39 781</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522	<u>36 575</u> 33 522	<u>40 140</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>45 592</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154	<u>35 185</u> 32 154	<u>38 750</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485	<u>35 521</u> 32 485	<u>39 086</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824	<u>35 865</u> 32 824	<u>39 430</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522	<u>36 575</u> 33 522	<u>40 140</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>47 348</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882	<u>36 941</u> 33 882	<u>40 506</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485	<u>35 521</u> 32 485	<u>39 086</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824	<u>35 865</u> 32 824	<u>39 430</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824

					-		-	-	.
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169	<u>36 216</u> 33 169	<u>39 781</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>47 348</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882	<u>36 941</u> 33 882	<u>40 506</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251	<u>37 315</u> 34 251	<u>40 880</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824	<u>35 865</u> 32 824	<u>39 430</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169	<u>36 216</u> 33 169	<u>39 781</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522	<u>36 575</u> 33 522	<u>40 140</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251	<u>37 315</u> 34 251	<u>40 880</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>48 105</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627	<u>37 698</u> 34 627	<u>41 263</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251	<u>37 315</u> 34 251	<u>40 880</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>48 105</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627	<u>37 698</u> 34 627	<u>41 263</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>48 496</u> 35 012	<u>48 496</u> 35 012	<u>38 089</u> 35 012	<u>41 653</u> 35 012	<u>48 496</u> 35 012

					-		-	-	.
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>48 895</u> 35 405	<u>48 895</u> 35 405	<u>38 488</u> 35 405	<u>42 053</u> 35 405	<u>48 895</u> 35 405
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>49 722</u> 36 219	<u>49 722</u> 36 219	<u>39 315</u> 36 219	<u>42 880</u> 36 219	<u>49 722</u> 36 219
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>47 714</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243	<u>37 307</u> 34 243	<u>40 872</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>48 066</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589	<u>37 659</u> 34 589	<u>41 224</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942	<u>38 017</u> 34 942	<u>41 582</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>49 164</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670	<u>38 757</u> 35 670	<u>42 322</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>49 545</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045	<u>39 138</u> 36 045	<u>42 703</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>48 066</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589	<u>37 659</u> 34 589	<u>41 224</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942	<u>38 017</u> 34 942	<u>41 582</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>48 790</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302	<u>38 383</u> 35 302	<u>41 948</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302

					-		-	-	.
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>49 545</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045	<u>39 138</u> 36 045	<u>42 703</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429	<u>39 528</u> 36 429	<u>43 093</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942	<u>38 017</u> 34 942	<u>41 582</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>48 790</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302	<u>38 383</u> 35 302	<u>41 948</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>49 164</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670	<u>38 757</u> 35 670	<u>42 322</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429	<u>39 528</u> 36 429	<u>43 093</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>50 333</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820	<u>39 926</u> 36 820	<u>43 491</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429	<u>39 528</u> 36 429	<u>43 093</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>50 333</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820	<u>39 926</u> 36 820	<u>43 491</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>50 740</u> 37 221	<u>50 740</u> 37 221	<u>40 332</u> 37 221	<u>43 897</u> 37 221	<u>50 740</u> 37 221
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>51 155</u> 37 630	<u>51 155</u> 37 630	<u>40 748</u> 37 630	<u>44 313</u> 37 630	<u>51 155</u> 37 630

					-		-	-	.
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>52 014</u> 38 475	<u>52 014</u> 38 475	<u>41 607</u> 38 475	<u>45 172</u> 38 475	<u>52 014</u> 38 475
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>49 454</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955	<u>39 047</u> 35 955	<u>42 612</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>49 823</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318	<u>39 416</u> 36 318	<u>42 981</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689	<u>39 792</u> 36 689	<u>43 357</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>50 976</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453	<u>40 569</u> 37 453	<u>44 134</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>51 376</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847	<u>40 969</u> 37 847	<u>44 534</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>49 823</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318	<u>39 416</u> 36 318	<u>42 981</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689	<u>39 792</u> 36 689	<u>43 357</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>50 584</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067	<u>40 177</u> 37 067	<u>43 741</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>51 376</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847	<u>40 969</u> 37 847	<u>44 534</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847

					-		-	-	.
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250	<u>41 378</u> 38 250	<u>44 943</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689	<u>39 792</u> 36 689	<u>43 357</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>50 584</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067	<u>40 177</u> 37 067	<u>43 741</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>50 976</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453	<u>40 569</u> 37 453	<u>44 134</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250	<u>41 378</u> 38 250	<u>44 943</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>52 203</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661	<u>41 796</u> 38 661	<u>45 361</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250	<u>41 378</u> 38 250	<u>44 943</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>52 203</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661	<u>41 796</u> 38 661	<u>45 361</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>52 630</u> 39 082	<u>52 630</u> 39 082	<u>42 223</u> 39 082	<u>45 788</u> 39 082	<u>52 630</u> 39 082
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>53 067</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511	<u>42 660</u> 39 511	<u>46 225</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>53 969</u> 40 399	<u>53 969</u> 40 399	<u>43 562</u> 40 399	<u>47 127</u> 40 399	<u>53 969</u> 40 399

					-		-	-	.
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>49 010</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518	<u>38 603</u> 35 518	<u>42 168</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 374</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877	<u>38 967</u> 35 877	<u>42 532</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 126</u> 36 616	<u>50 126</u> 36 616	<u>39 719</u> 36 616	<u>43 284</u> 36 616	<u>50 126</u> 36 616
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 513</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998	<u>40 106</u> 36 998	<u>43 671</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 374</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877	<u>38 967</u> 35 877	<u>42 532</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 746</u> 36 243	<u>49 746</u> 36 243	<u>39 339</u> 36 243	<u>42 904</u> 36 243	<u>49 746</u> 36 243
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 513</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998	<u>40 106</u> 36 998	<u>43 671</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 909</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387	<u>40 502</u> 37 387	<u>44 067</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 909</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387	<u>40 502</u> 37 387	<u>44 067</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 313</u> 37 785	<u>51 313</u> 37 785	<u>40 906</u> 37 785	<u>44 471</u> 37 785	<u>51 313</u> 37 785

					-		-	-	.
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 148</u> 38 606	<u>52 148</u> 38 606	<u>41 741</u> 38 606	<u>45 305</u> 38 606	<u>52 148</u> 38 606
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>52 579</u> 39 031	<u>52 579</u> 39 031	<u>42 172</u> 39 031	<u>45 736</u> 39 031	<u>52 579</u> 39 031
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>51 971</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432	<u>41 563</u> 38 432	<u>45 128</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>54 654</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073	<u>44 247</u> 41 073	<u>47 812</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>55 075</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488	<u>44 668</u> 41 488	<u>48 233</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>55 945</u> 42 344	<u>55 945</u> 42 344	<u>45 537</u> 42 344	<u>49 102</u> 42 344	<u>55 945</u> 42 344
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>56 393</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785	<u>45 986</u> 42 785	<u>49 551</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>55 075</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488	<u>44 668</u> 41 488	<u>48 233</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>55 506</u> 41 911	<u>55 506</u> 41 911	<u>45 098</u> 41 911	<u>48 663</u> 41 911	<u>55 506</u> 41 911

					-		-	-	.
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>56 393</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785	<u>45 986</u> 42 785	<u>49 551</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>56 850</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235	<u>46 443</u> 43 235	<u>50 008</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>56 850</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235	<u>46 443</u> 43 235	<u>50 008</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>57 318</u> 43 695	<u>57 318</u> 43 695	<u>46 910</u> 43 695	<u>50 475</u> 43 695	<u>57 318</u> 43 695
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>58 283</u> 44 645	<u>58 283</u> 44 645	<u>47 876</u> 44 645	<u>51 440</u> 44 645	<u>58 283</u> 44 645
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>58 781</u> 45 135	<u>58 781</u> 45 135	<u>48 374</u> 45 135	<u>51 939</u> 45 135	<u>58 781</u> 45 135
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>56 740</u> 43 127	<u>56 740</u> 43 127	<u>46 333</u> 43 127	<u>49 898</u> 43 127	<u>56 740</u> 43 127
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>57 183</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563	<u>46 776</u> 43 563	<u>50 341</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>58 096</u> 44 461	<u>58 096</u> 44 461	<u>47 689</u> 44 461	<u>51 253</u> 44 461	<u>58 096</u> 44 461
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>58 566</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924	<u>48 159</u> 44 924	<u>51 724</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924

					-		-	-	.
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>57 183</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563	<u>46 776</u> 43 563	<u>50 341</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>57 635</u> 44 007	<u>57 635</u> 44 007	<u>47 228</u> 44 007	<u>50 793</u> 44 007	<u>57 635</u> 44 007
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>58 566</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924	<u>48 159</u> 44 924	<u>51 724</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>59 047</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397	<u>48 639</u> 45 397	<u>52 204</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>59 047</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397	<u>48 639</u> 45 397	<u>52 204</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>59 537</u> 45 880	<u>59 537</u> 45 880	<u>49 130</u> 45 880	<u>52 695</u> 45 880	<u>59 537</u> 45 880
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>60 551</u> 46 877	<u>60 551</u> 46 877	<u>50 144</u> 46 877	<u>53 708</u> 46 877	<u>60 551</u> 46 877
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>61 074</u> 47 392	<u>61 074</u> 47 392	<u>50 667</u> 47 392	<u>54 232</u> 47 392	<u>61 074</u> 47 392
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>58 931</u> 45 283	<u>58 931</u> 45 283	<u>48 524</u> 45 283	<u>52 089</u> 45 283	<u>58 931</u> 45 283
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>59 396</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741	<u>48 989</u> 45 741	<u>52 554</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741

					-		-	-	.
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>60 354</u> 46 684	<u>60 354</u> 46 684	<u>49 947</u> 46 684	<u>53 512</u> 46 684	<u>60 354</u> 46 684
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>60 848</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170	<u>50 441</u> 47 170	<u>54 006</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>59 396</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741	<u>48 989</u> 45 741	<u>52 554</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>59 870</u> 46 207	<u>59 870</u> 46 207	<u>49 463</u> 46 207	<u>53 028</u> 46 207	<u>59 870</u> 46 207
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>60 848</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170	<u>50 441</u> 47 170	<u>54 006</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>61 353</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667	<u>50 946</u> 47 667	<u>54 511</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>61 353</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667	<u>50 946</u> 47 667	<u>54 511</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>61 868</u> 48 174	<u>61 868</u> 48 174	<u>51 461</u> 48 174	<u>55 026</u> 48 174	<u>61 868</u> 48 174
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>62 932</u> 49 221	<u>62 932</u> 49 221	<u>52 525</u> 49 221	<u>56 090</u> 49 221	<u>62 932</u> 49 221
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>63 481</u> 49 762	<u>63 481</u> 49 762	<u>53 074</u> 49 762	<u>56 639</u> 49 762	<u>63 481</u> 49 762
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-2801		3	1	2400	<u>61 232</u> 47 547	<u>61 232</u> 47 547	<u>50 825</u> 47 547	<u>54 390</u> 47 547	<u>61 232</u> 47 547
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>61 720</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028	<u>51 313</u> 48 028	<u>54 877</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>62 726</u> 49 018	<u>62 726</u> 49 018	<u>52 319</u> 49 018	<u>55 884</u> 49 018	<u>62 726</u> 49 018
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>63 245</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529	<u>52 837</u> 49 529	<u>56 402</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>61 720</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028	<u>51 313</u> 48 028	<u>54 877</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>62 218</u> 48 518	<u>62 218</u> 48 518	<u>51 810</u> 48 518	<u>55 375</u> 48 518	<u>62 218</u> 48 518
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>63 245</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529	<u>52 837</u> 49 529	<u>56 402</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>63 774</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050	<u>53 367</u> 50 050	<u>56 932</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>63 774</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050	<u>53 367</u> 50 050	<u>56 932</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>64 315</u> 50 582	<u>64 315</u> 50 582	<u>53 908</u> 50 582	<u>57 473</u> 50 582	<u>64 315</u> 50 582
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>65 432</u> 51 682	<u>65 432</u> 51 682	<u>55 025</u> 51 682	<u>58 590</u> 51 682	<u>65 432</u> 51 682

					-		-	-	.
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>66 009</u> 52 250	<u>66 009</u> 52 250	<u>55 602</u> 52 250	<u>59 167</u> 52 250	<u>66 009</u> 52 250

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 321</u> 17 478	<u>38 019</u> 24 700	<u>38 019</u> 24 700	<u>38 019</u> 24 700
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 209</u> 18 352	<u>39 274</u> 25 935	<u>39 274</u> 25 935	<u>39 274</u> 25 935
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 141</u> 19 270	<u>40 591</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 339</u> 19 464	<u>40 871</u> 27 507	<u>40 871</u> 27 507	<u>40 871</u> 27 507

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 663	<u>41 156</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 747</u> 19 866	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 284	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 391</u> 20 500	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 663	<u>41 156</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788	<u>41 156</u> 27 788
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 747</u> 19 866	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 957</u> 20 073	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 391</u> 20 500	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 615</u> 20 720	<u>42 674</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 747</u> 19 866	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074	<u>41 447</u> 28 074
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 957</u> 20 073	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 284	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 615</u> 20 720	<u>42 674</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282	<u>42 674</u> 29 282
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 844</u> 20 945	<u>42 997</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 957</u> 20 073	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367	<u>41 744</u> 28 367
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 284	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665	<u>42 048</u> 28 665
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 391</u> 20 500	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970	<u>42 357</u> 28 970
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 844</u> 20 945	<u>42 997</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600	<u>42 997</u> 29 600
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 078</u> 21 175	<u>43 328</u> 29 925	<u>43 328</u> 29 925	<u>43 328</u> 29 925
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 031</u> 20 146	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 238</u> 20 349	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 449</u> 20 557	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 664</u> 20 769	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 109</u> 21 206	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 338</u> 21 431	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 449</u> 20 557	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 664</u> 20 769	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 985	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 338</u> 21 431	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 572</u> 21 662	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 664</u> 20 769	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 985	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 109</u> 21 206	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 572</u> 21 662	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 985	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 109</u> 21 206	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 338</u> 21 431	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 056</u> 22 138	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 832</u> 20 934	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 047</u> 21 145	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 361	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 490</u> 21 581	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 952</u> 22 036	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 190</u> 22 270	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 361	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 490</u> 21 581	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 718</u> 21 806	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 190</u> 22 270	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 433</u> 22 510	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 490</u> 21 581	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 718</u> 21 806	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 952</u> 22 036	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 433</u> 22 510	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 682</u> 22 754	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 718</u> 21 806	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 952</u> 22 036	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 190</u> 22 270	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 682</u> 22 754	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 936</u> 23 004	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 921</u> 21 021	<u>44 311</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 137</u> 21 234	<u>44 628</u> 31 205	<u>44 628</u> 31 205	<u>44 628</u> 31 205

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 450	<u>44 951</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 672	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 045</u> 22 128	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 363	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 450	<u>44 951</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523	<u>44 951</u> 31 523
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 672	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 363	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 604	<u>46 673</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 672	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848	<u>45 281</u> 31 848
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 045</u> 22 128	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 604	<u>46 673</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218	<u>46 673</u> 33 218
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 778</u> 22 849	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180	<u>45 618</u> 32 180
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 045</u> 22 128	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519	<u>45 963</u> 32 519
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 363	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865	<u>46 314</u> 32 865
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 778</u> 22 849	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 033</u> 23 100	<u>47 415</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 778</u> 22 849	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579	<u>47 040</u> 33 579
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 033</u> 23 100	<u>47 415</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948	<u>47 415</u> 33 948
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 294</u> 23 357	<u>47 798</u> 34 325	<u>47 798</u> 34 325	<u>47 798</u> 34 325

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 561</u> 23 620	<u>48 190</u> 34 711	<u>48 190</u> 34 711	<u>48 190</u> 34 711
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 113</u> 24 163	<u>49 001</u> 35 509	<u>49 001</u> 35 509	<u>49 001</u> 35 509
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>47 032</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 036</u> 22 119	<u>47 377</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 265</u> 22 344	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 738</u> 22 810	<u>48 453</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 982</u> 23 050	<u>48 827</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 036</u> 22 119	<u>47 377</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911	<u>47 377</u> 33 911
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 265</u> 22 344	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 499</u> 22 575	<u>48 087</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 982</u> 23 050	<u>48 827</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338	<u>48 827</u> 35 338
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 231</u> 23 295	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 265</u> 22 344	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257	<u>47 728</u> 34 257
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 499</u> 22 575	<u>48 087</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610	<u>48 087</u> 34 610
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 738</u> 22 810	<u>48 453</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970	<u>48 453</u> 34 970
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 231</u> 23 295	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 486</u> 23 546	<u>49 599</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 231</u> 23 295	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714	<u>49 209</u> 35 714
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 486</u> 23 546	<u>49 599</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098	<u>49 599</u> 36 098
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 746</u> 23 801	<u>49 998</u> 36 491	<u>49 998</u> 36 491	<u>49 998</u> 36 491
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 011</u> 24 063	<u>50 405</u> 36 892	<u>50 405</u> 36 892	<u>50 405</u> 36 892

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 561</u> 24 604	<u>51 248</u> 37 721	<u>51 248</u> 37 721	<u>51 248</u> 37 721
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 701</u> 22 773	<u>48 738</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 935</u> 23 003	<u>49 099</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 173</u> 23 238	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 665</u> 23 722	<u>50 230</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 919</u> 23 972	<u>50 622</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 935</u> 23 003	<u>49 099</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606	<u>49 099</u> 35 606
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 173</u> 23 238	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 417</u> 23 478	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 919</u> 23 972	<u>50 622</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105	<u>50 622</u> 37 105

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 178</u> 24 227	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 173</u> 23 238	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 417</u> 23 478	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 665</u> 23 722	<u>50 230</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719	<u>50 230</u> 36 719
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 178</u> 24 227	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 487	<u>51 433</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 178</u> 24 227	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500	<u>51 024</u> 37 500
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 487	<u>51 433</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903	<u>51 433</u> 37 903
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 713</u> 24 753	<u>51 852</u> 38 315	<u>51 852</u> 38 315	<u>51 852</u> 38 315
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 989</u> 25 026	<u>52 280</u> 38 736	<u>52 280</u> 38 736	<u>52 280</u> 38 736
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 561</u> 25 588	<u>53 164</u> 39 607	<u>53 164</u> 39 607	<u>53 164</u> 39 607

212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 591</u> 23 649	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 381	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 081</u> 24 132	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 125</u> 25 159	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 680</u> 25 706	<u>51 378</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 967</u> 25 988	<u>51 801</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 591</u> 23 649	<u>51 205</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>51 592</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 381	<u>52 389</u> 38 844	<u>52 389</u> 38 844	<u>52 389</u> 38 844
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>52 800</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>51 592</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059	<u>51 592</u> 38 059
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 081</u> 24 132	<u>51 986</u> 38 448	<u>51 986</u> 38 448	<u>51 986</u> 38 448
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>52 800</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249	<u>52 800</u> 39 249
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>53 220</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>53 220</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662	<u>53 220</u> 39 662
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 125</u> 25 159	<u>53 648</u> 40 084	<u>53 648</u> 40 084	<u>53 648</u> 40 084
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 680</u> 25 706	<u>54 534</u> 40 955	<u>54 534</u> 40 955	<u>54 534</u> 40 955
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 967</u> 25 988	<u>54 991</u> 41 405	<u>54 991</u> 41 405	<u>54 991</u> 41 405
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 481</u> 24 525	<u>53 836</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 733</u> 24 773	<u>54 249</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 251</u> 25 284	<u>55 101</u> 41 513	<u>55 101</u> 41 513	<u>55 101</u> 41 513
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 519</u> 25 547	<u>55 540</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 733</u> 24 773	<u>54 249</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675	<u>54 249</u> 40 675
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 989</u> 25 026	<u>54 671</u> 41 090	<u>54 671</u> 41 090	<u>54 671</u> 41 090

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 519</u> 25 547	<u>55 540</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946	<u>55 540</u> 41 946
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 792</u> 25 816	<u>55 989</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 792</u> 25 816	<u>55 989</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387	<u>55 989</u> 42 387
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 071</u> 26 090	<u>56 447</u> 42 838	<u>56 447</u> 42 838	<u>56 447</u> 42 838
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 648</u> 26 658	<u>57 393</u> 43 769	<u>57 393</u> 43 769	<u>57 393</u> 43 769
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 945</u> 26 951	<u>57 882</u> 44 250	<u>57 882</u> 44 250	<u>57 882</u> 44 250
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 228</u> 25 261	<u>55 881</u> 42 281	<u>55 881</u> 42 281	<u>55 881</u> 42 281
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 488</u> 25 516	<u>56 315</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>36 022</u> 26 042	<u>57 210</u> 43 589	<u>57 210</u> 43 589	<u>57 210</u> 43 589
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 298</u> 26 313	<u>57 671</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 488</u> 25 516	<u>56 315</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708	<u>56 315</u> 42 708
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 752</u> 25 776	<u>56 758</u> 43 144	<u>56 758</u> 43 144	<u>56 758</u> 43 144
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 298</u> 26 313	<u>57 671</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043	<u>57 671</u> 44 043
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 579</u> 26 590	<u>58 142</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 579</u> 26 590	<u>58 142</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507	<u>58 142</u> 44 507
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 867</u> 26 873	<u>58 623</u> 44 980	<u>58 623</u> 44 980	<u>58 623</u> 44 980
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 460</u> 27 457	<u>59 617</u> 45 958	<u>59 617</u> 45 958	<u>59 617</u> 45 958
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 767</u> 27 759	<u>60 130</u> 46 463	<u>60 130</u> 46 463	<u>60 130</u> 46 463
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 998</u> 26 019	<u>58 029</u> 44 395	<u>58 029</u> 44 395	<u>58 029</u> 44 395
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 265</u> 26 281	<u>58 485</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 816</u> 26 823	<u>59 424</u> 45 768	<u>59 424</u> 45 768	<u>59 424</u> 45 768
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 100</u> 27 103	<u>59 909</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 265</u> 26 281	<u>58 485</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844	<u>58 485</u> 44 844
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 538</u> 26 550	<u>58 950</u> 45 301	<u>58 950</u> 45 301	<u>58 950</u> 45 301
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 100</u> 27 103	<u>59 909</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245	<u>59 909</u> 46 245
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 390</u> 27 388	<u>60 403</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 390</u> 27 388	<u>60 403</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732	<u>60 403</u> 46 732
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 686</u> 27 679	<u>60 908</u> 47 229	<u>60 908</u> 47 229	<u>60 908</u> 47 229
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 297</u> 28 281	<u>61 951</u> 48 256	<u>61 951</u> 48 256	<u>61 951</u> 48 256
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 613</u> 28 592	<u>62 490</u> 48 786	<u>62 490</u> 48 786	<u>62 490</u> 48 786
212-101-1400	7473-2010 45	3						

212-101-1401		3	1	2400	<u>36 791</u> 26 799	<u>60 284</u> 46 615	<u>60 284</u> 46 615	<u>60 284</u> 46 615
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 066</u> 27 070	<u>60 763</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 633</u> 27 628	<u>61 749</u> 48 057	<u>61 749</u> 48 057	<u>61 749</u> 48 057
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 926</u> 27 916	<u>62 258</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 066</u> 27 070	<u>60 763</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086	<u>60 763</u> 47 086
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 347</u> 27 346	<u>61 251</u> 47 566	<u>61 251</u> 47 566	<u>61 251</u> 47 566
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 926</u> 27 916	<u>62 258</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557	<u>62 258</u> 48 557
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 224</u> 28 210	<u>62 777</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 224</u> 28 210	<u>62 777</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069	<u>62 777</u> 49 069
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 529</u> 28 510	<u>63 307</u> 49 591	<u>63 307</u> 49 591	<u>63 307</u> 49 591
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 159</u> 29 129	<u>64 403</u> 50 669	<u>64 403</u> 50 669	<u>64 403</u> 50 669

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 484</u> 29 450	<u>64 968</u> 51 225	<u>64 968</u> 51 225	<u>64 968</u> 51 225
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 499</u> 17 653	<u>38 521</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 396</u> 18 536	<u>39 801</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 337</u> 19 462	<u>41 145</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 537</u> 19 659	<u>41 430</u> 28 057	<u>41 430</u> 28 057	<u>41 430</u> 28 057
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 741</u> 19 860	<u>41 721</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 949</u> 20 064	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 487	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 599</u> 20 705	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 741</u> 19 860	<u>41 721</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344	<u>41 721</u> 28 344
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 949</u> 20 064	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 161</u> 20 273	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 599</u> 20 705	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 825</u> 20 927	<u>43 269</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 949</u> 20 064	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636	<u>42 018</u> 28 636
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 161</u> 20 273	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 487	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 825</u> 20 927	<u>43 269</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868	<u>43 269</u> 29 868

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 057</u> 21 155	<u>43 599</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 161</u> 20 273	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934	<u>42 321</u> 28 934
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 487	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239	<u>42 630</u> 29 239
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 599</u> 20 705	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550	<u>42 946</u> 29 550
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 057</u> 21 155	<u>43 599</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192	<u>43 599</u> 30 192
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 293</u> 21 387	<u>43 936</u> 30 524	<u>43 936</u> 30 524	<u>43 936</u> 30 524
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 236</u> 20 347	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 445</u> 20 553	<u>42 832</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 762	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 875</u> 20 976	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 324</u> 21 418	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 555</u> 21 646	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 762	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 875</u> 20 976	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 097</u> 21 195	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 555</u> 21 646	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 792</u> 21 878	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 875</u> 20 976	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 097</u> 21 195	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 324</u> 21 418	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 792</u> 21 878	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 097</u> 21 195	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 324</u> 21 418	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 555</u> 21 646	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 280</u> 22 359	<u>45 461</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 045</u> 21 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 262</u> 21 357	<u>42 832</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437	<u>42 832</u> 29 437
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 483</u> 21 575	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 709</u> 21 797	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 175</u> 22 256	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 493	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 483</u> 21 575	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738	<u>43 137</u> 29 738
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 709</u> 21 797	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 940</u> 22 024	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 493	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 662</u> 22 735	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 709</u> 21 797	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044	<u>43 448</u> 30 044
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 940</u> 22 024	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 175</u> 22 256	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 662</u> 22 735	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336	<u>44 761</u> 31 336

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 913</u> 22 982	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 940</u> 22 024	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357	<u>43 766</u> 30 357
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 175</u> 22 256	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677	<u>44 091</u> 30 677
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 493	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003	<u>44 423</u> 31 003
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 913</u> 22 982	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677	<u>45 107</u> 31 677
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 234	<u>45 461</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025	<u>45 461</u> 32 025
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 135</u> 21 232	<u>44 938</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 353</u> 21 446	<u>45 262</u> 31 829	<u>45 262</u> 31 829	<u>45 262</u> 31 829
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 575</u> 21 665	<u>45 592</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 802</u> 21 888	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 270</u> 22 349	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 587	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 575</u> 21 665	<u>45 592</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154	<u>45 592</u> 32 154
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 802</u> 21 888	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 587	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 758</u> 22 830	<u>47 348</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 802</u> 21 888	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485	<u>45 929</u> 32 485
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 270</u> 22 349	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 758</u> 22 830	<u>47 348</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882	<u>47 348</u> 33 882

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 011</u> 23 078	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824	<u>46 272</u> 32 824
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 270</u> 22 349	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169	<u>46 623</u> 33 169
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 587	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522	<u>46 982</u> 33 522
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 011</u> 23 078	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 268</u> 23 331	<u>48 105</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 011</u> 23 078	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251	<u>47 722</u> 34 251
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 268</u> 23 331	<u>48 105</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627	<u>48 105</u> 34 627
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 532</u> 23 591	<u>48 496</u> 35 012	<u>48 496</u> 35 012	<u>48 496</u> 35 012
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 801</u> 23 856	<u>48 895</u> 35 405	<u>48 895</u> 35 405	<u>48 895</u> 35 405
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 358</u> 24 404	<u>49 722</u> 36 219	<u>49 722</u> 36 219	<u>49 722</u> 36 219

212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>47 714</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 261</u> 22 340	<u>48 066</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 568	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 970</u> 23 038	<u>49 164</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 216</u> 23 280	<u>49 545</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 261</u> 22 340	<u>48 066</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589	<u>48 066</u> 34 589
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 568	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 729</u> 22 800	<u>48 790</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 216</u> 23 280	<u>49 545</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045	<u>49 545</u> 36 045
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 528	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 568	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942	<u>48 424</u> 34 942
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 729</u> 22 800	<u>48 790</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302	<u>48 790</u> 35 302
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 970</u> 23 038	<u>49 164</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670	<u>49 164</u> 35 670
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 528	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 725</u> 23 781	<u>50 333</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 528	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429	<u>49 935</u> 36 429
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 725</u> 23 781	<u>50 333</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820	<u>50 333</u> 36 820
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 987</u> 24 039	<u>50 740</u> 37 221	<u>50 740</u> 37 221	<u>50 740</u> 37 221
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 256</u> 24 304	<u>51 155</u> 37 630	<u>51 155</u> 37 630	<u>51 155</u> 37 630
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 811</u> 24 850	<u>52 014</u> 38 475	<u>52 014</u> 38 475	<u>52 014</u> 38 475
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						

212-101-2201		3	1	2400	<u>32 932</u> 23 001	<u>49 454</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 168</u> 23 233	<u>49 823</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 409</u> 23 470	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 906</u> 23 959	<u>50 976</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 212	<u>51 376</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 168</u> 23 233	<u>49 823</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318	<u>49 823</u> 36 318
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 409</u> 23 470	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 712	<u>50 584</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 212	<u>51 376</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847	<u>51 376</u> 37 847
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 469	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 409</u> 23 470	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689	<u>50 199</u> 36 689

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 712	<u>50 584</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067	<u>50 584</u> 37 067
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 906</u> 23 959	<u>50 976</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453	<u>50 976</u> 37 453
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 469	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 691</u> 24 732	<u>52 203</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 469	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250	<u>51 786</u> 38 250
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 691</u> 24 732	<u>52 203</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661	<u>52 203</u> 38 661
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 964</u> 25 001	<u>52 630</u> 39 082	<u>52 630</u> 39 082	<u>52 630</u> 39 082
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 244</u> 25 276	<u>53 067</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 821</u> 25 844	<u>53 969</u> 40 399	<u>53 969</u> 40 399	<u>53 969</u> 40 399
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 831</u> 23 886	<u>49 010</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 076</u> 24 127	<u>49 374</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 582</u> 24 624	<u>50 126</u> 36 616	<u>50 126</u> 36 616	<u>50 126</u> 36 616
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 842</u> 24 881	<u>50 513</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 076</u> 24 127	<u>49 374</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877	<u>49 374</u> 35 877
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 373	<u>49 746</u> 36 243	<u>49 746</u> 36 243	<u>49 746</u> 36 243
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 842</u> 24 881	<u>50 513</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998	<u>50 513</u> 36 998
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 108</u> 25 143	<u>50 909</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 108</u> 25 143	<u>50 909</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387	<u>50 909</u> 37 387
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 380</u> 25 410	<u>51 313</u> 37 785	<u>51 313</u> 37 785	<u>51 313</u> 37 785
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 941</u> 25 963	<u>52 148</u> 38 606	<u>52 148</u> 38 606	<u>52 148</u> 38 606
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 231</u> 26 248	<u>52 579</u> 39 031	<u>52 579</u> 39 031	<u>52 579</u> 39 031

					,				
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 831</u> 23 886	<u>51 971</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432	
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 730</u> 24 770	<u>54 654</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073	
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>34 984</u> 25 020	<u>55 075</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488	
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 508</u> 25 536	<u>55 945</u> 42 344	<u>55 945</u> 42 344	<u>55 945</u> 42 344	
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>35 779</u> 25 802	<u>56 393</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785	
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>34 984</u> 25 020	<u>55 075</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488	<u>55 075</u> 41 488	
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 244</u> 25 276	<u>55 506</u> 41 911	<u>55 506</u> 41 911	<u>55 506</u> 41 911	
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 779</u> 25 802	<u>56 393</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785	<u>56 393</u> 42 785	
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 055</u> 26 074	<u>56 850</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235	

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 055</u> 26 074	<u>56 850</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235	<u>56 850</u> 43 235
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 336</u> 26 351	<u>57 318</u> 43 695	<u>57 318</u> 43 695	<u>57 318</u> 43 695
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>36 918</u> 26 924	<u>58 283</u> 44 645	<u>58 283</u> 44 645	<u>58 283</u> 44 645
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 219</u> 27 220	<u>58 781</u> 45 135	<u>58 781</u> 45 135	<u>58 781</u> 45 135
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>35 485</u> 25 513	<u>56 740</u> 43 127	<u>56 740</u> 43 127	<u>56 740</u> 43 127
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 747</u> 25 771	<u>57 183</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 287</u> 26 302	<u>58 096</u> 44 461	<u>58 096</u> 44 461	<u>58 096</u> 44 461
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 565</u> 26 576	<u>58 566</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 747</u> 25 771	<u>57 183</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563	<u>57 183</u> 43 563
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 014</u> 26 034	<u>57 635</u> 44 007	<u>57 635</u> 44 007	<u>57 635</u> 44 007

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 565</u> 26 576	<u>58 566</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924	<u>58 566</u> 44 924
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 849</u> 26 856	<u>59 047</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 849</u> 26 856	<u>59 047</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397	<u>59 047</u> 45 397
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 140</u> 27 142	<u>59 537</u> 45 880	<u>59 537</u> 45 880	<u>59 537</u> 45 880
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 739</u> 27 732	<u>60 551</u> 46 877	<u>60 551</u> 46 877	<u>60 551</u> 46 877
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 049</u> 28 037	<u>61 074</u> 47 392	<u>61 074</u> 47 392	<u>61 074</u> 47 392
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 263</u> 26 279	<u>58 931</u> 45 283	<u>58 931</u> 45 283	<u>58 931</u> 45 283
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 532</u> 26 544	<u>59 396</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 088</u> 27 092	<u>60 354</u> 46 684	<u>60 354</u> 46 684	<u>60 354</u> 46 684
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 375</u> 27 374	<u>60 848</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 532</u> 26 544	<u>59 396</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741	<u>59 396</u> 45 741
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 808</u> 26 815	<u>59 870</u> 46 207	<u>59 870</u> 46 207	<u>59 870</u> 46 207
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 375</u> 27 374	<u>60 848</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170	<u>60 848</u> 47 170
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 668</u> 27 662	<u>61 353</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 668</u> 27 662	<u>61 353</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667	<u>61 353</u> 47 667
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 967</u> 27 956	<u>61 868</u> 48 174	<u>61 868</u> 48 174	<u>61 868</u> 48 174
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 584</u> 28 564	<u>62 932</u> 49 221	<u>62 932</u> 49 221	<u>62 932</u> 49 221
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 903</u> 28 878	<u>63 481</u> 49 762	<u>63 481</u> 49 762	<u>63 481</u> 49 762
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 064</u> 27 067	<u>61 232</u> 47 547	<u>61 232</u> 47 547	<u>61 232</u> 47 547
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 341</u> 27 341	<u>61 720</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 914</u> 27 904	<u>62 726</u> 49 018	<u>62 726</u> 49 018	<u>62 726</u> 49 018
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 195	<u>63 245</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 341</u> 27 341	<u>61 720</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028	<u>61 720</u> 48 028
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 625</u> 27 620	<u>62 218</u> 48 518	<u>62 218</u> 48 518	<u>62 218</u> 48 518
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 195	<u>63 245</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529	<u>63 245</u> 49 529
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 511</u> 28 492	<u>63 774</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 511</u> 28 492	<u>63 774</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050	<u>63 774</u> 50 050
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 819</u> 28 795	<u>64 315</u> 50 582	<u>64 315</u> 50 582	<u>64 315</u> 50 582
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 455</u> 29 421	<u>65 432</u> 51 682	<u>65 432</u> 51 682	<u>65 432</u> 51 682
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 783</u> 29 744	<u>66 009</u> 52 250	<u>66 009</u> 52 250	<u>66 009</u> 52 250

212-102.

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 405</u> 25 966	<u>33 308</u> 21 463	<u>38 019</u> 24 700	<u>32 591</u> 24 700	<u>35 434</u> 24 700
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 260</u> 26 807	<u>34 181</u> 22 321	<u>39 274</u> 25 935	<u>33 846</u> 25 935	<u>36 689</u> 25 935
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 372</u> 27 902	<u>35 088</u> 23 214	<u>40 591</u> 27 232	<u>35 164</u> 27 232	<u>38 007</u> 27 232
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 733</u> 29 241	<u>35 995</u> 24 107	<u>41 952</u> 28 571	<u>36 524</u> 28 571	<u>39 367</u> 28 571
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 733</u> 29 241	<u>35 995</u> 24 107	<u>41 952</u> 28 571	<u>36 524</u> 28 571	<u>39 367</u> 28 571
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>34 592</u> 31 071	<u>36 902</u> 25 000	<u>44 311</u> 30 893	<u>38 883</u> 30 893	<u>41 726</u> 30 893
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>36 860</u> 33 304	<u>37 918</u> 26 000	<u>47 032</u> 33 571	<u>41 604</u> 33 571	<u>44 447</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>38 620</u> 35 036	<u>38 975</u> 27 040	<u>48 738</u> 35 250	<u>43 310</u> 35 250	<u>46 153</u> 35 250
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>39 083</u> 35 491	<u>40 073</u> 28 122	<u>48 302</u> 34 821	<u>42 874</u> 34 821	<u>45 717</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>40 534</u> 36 920	<u>41 216</u> 29 246	<u>51 205</u> 37 679	<u>45 777</u> 37 679	<u>48 620</u> 37 679

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>42 756</u> 39 107	<u>42 405</u> 30 416	<u>53 836</u> 40 268	<u>48 408</u> 40 268	<u>51 251</u> 40 268
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 795</u> 26 349	<u>33 526</u> 21 678	<u>38 521</u> 25 194	<u>33 093</u> 25 194	<u>35 936</u> 25 194
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 664</u> 27 205	<u>34 407</u> 22 545	<u>39 801</u> 26 454	<u>34 373</u> 26 454	<u>37 216</u> 26 454
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 794</u> 28 317	<u>35 324</u> 23 446	<u>41 145</u> 27 777	<u>35 717</u> 27 777	<u>38 560</u> 27 777
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 175</u> 29 676	<u>36 240</u> 24 348	<u>42 533</u> 29 143	<u>37 105</u> 29 143	<u>39 948</u> 29 143
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 175</u> 29 676	<u>36 240</u> 24 348	<u>42 533</u> 29 143	<u>37 105</u> 29 143	<u>39 948</u> 29 143
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 065</u> 31 537	<u>37 156</u> 25 250	<u>44 938</u> 31 511	<u>39 511</u> 31 511	<u>42 354</u> 31 511
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>37 369</u> 33 804	<u>38 182</u> 26 260	<u>47 714</u> 34 243	<u>42 286</u> 34 243	<u>45 130</u> 34 243
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>39 155</u> 35 562	<u>39 249</u> 27 310	<u>49 454</u> 35 955	<u>44 026</u> 35 955	<u>46 869</u> 35 955
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>39 620</u> 36 020	<u>40 359</u> 28 403	<u>49 010</u> 35 518	<u>43 582</u> 35 518	<u>46 425</u> 35 518

8.04-08-2025

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 100</u> 37 477	<u>41 513</u> 29 539	<u>51 971</u> 38 432	<u>46 543</u> 38 432	<u>49 386</u> 38 432
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>43 358</u> 39 700	<u>42 714</u> 30 720	<u>54 654</u> 41 073	<u>49 226</u> 41 073	<u>52 069</u> 41 073

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>38 019</u> 24 700	<u>38 019</u> 24 700	<u>27 612</u> 24 700	<u>31 177</u> 24 700	<u>38 019</u> 24 700
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>39 274</u> 25 935	<u>39 274</u> 25 935	<u>28 867</u> 25 935	<u>32 432</u> 25 935	<u>39 274</u> 25 935
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>40 591</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232	<u>30 184</u> 27 232	<u>33 749</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>31 545</u> 28 571	<u>35 110</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>31 545</u> 28 571	<u>35 110</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571

					-		-	-	.
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>44 311</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893	<u>33 904</u> 30 893	<u>37 469</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>47 032</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571	<u>36 625</u> 33 571	<u>40 190</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>48 738</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250	<u>38 330</u> 35 250	<u>41 895</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>37 895</u> 34 821	<u>41 460</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>51 205</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679	<u>40 798</u> 37 679	<u>44 363</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>53 836</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268	<u>43 429</u> 40 268	<u>46 994</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>38 521</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194	<u>28 114</u> 25 194	<u>31 679</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>39 801</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454	<u>29 394</u> 26 454	<u>32 959</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>41 145</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777	<u>30 738</u> 27 777	<u>34 303</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>32 126</u> 29 143	<u>35 691</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143

					-		-	-	.
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>32 126</u> 29 143	<u>35 691</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>44 938</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511	<u>34 531</u> 31 511	<u>38 096</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>47 714</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243	<u>37 307</u> 34 243	<u>40 872</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>49 454</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955	<u>39 047</u> 35 955	<u>42 612</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>49 010</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518	<u>38 603</u> 35 518	<u>42 168</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>51 971</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432	<u>41 563</u> 38 432	<u>45 128</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>54 654</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073	<u>44 247</u> 41 073	<u>47 812</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 310</u> 19 435	<u>38 019</u> 24 700	<u>38 019</u> 24 700	<u>38 019</u> 24 700
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 213	<u>39 274</u> 25 935	<u>39 274</u> 25 935	<u>39 274</u> 25 935
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 921</u> 21 021	<u>40 591</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232	<u>40 591</u> 27 232
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571	<u>41 952</u> 28 571
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 701</u> 22 773	<u>44 311</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893	<u>44 311</u> 30 893
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 684	<u>47 032</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571	<u>47 032</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 632	<u>48 738</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250	<u>48 738</u> 35 250
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 590</u> 25 617	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 631</u> 26 641	<u>51 205</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679	<u>51 205</u> 37 679

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 714</u> 27 707	<u>53 836</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268	<u>53 836</u> 40 268
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 507</u> 19 630	<u>38 521</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194	<u>38 521</u> 25 194
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 305</u> 20 415	<u>39 801</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454	<u>39 801</u> 26 454
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 135</u> 21 232	<u>41 145</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777	<u>41 145</u> 27 777
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143	<u>42 533</u> 29 143
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 932</u> 23 001	<u>44 938</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511	<u>44 938</u> 31 511
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 867</u> 23 921	<u>47 714</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243	<u>47 714</u> 34 243
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 839</u> 24 878	<u>49 454</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955	<u>49 454</u> 35 955
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 850</u> 25 873	<u>49 010</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518	<u>49 010</u> 35 518

				,				
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 902</u> 26 908	<u>51 971</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432	<u>51 971</u> 38 432
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 995</u> 27 984	<u>54 654</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073	<u>54 654</u> 41 073

212-103.

				,	-	-	-	-
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-		-	-	.
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,				
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

				,	.
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

				,	.	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 379</u> 23 236	<u>28 230</u> 17 408	<u>34 568</u> 22 364	<u>29 593</u> 22 364	<u>32 199</u> 22 364
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 627</u> 24 464	<u>29 468</u> 18 627	<u>35 704</u> 23 482	<u>30 729</u> 23 482	<u>33 335</u> 23 482

					-	-	-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 260</u> 26 071	<u>30 414</u> 19 558	<u>37 609</u> 25 357	<u>32 634</u> 25 357	<u>35 240</u> 25 357
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 984</u> 27 768	<u>31 408</u> 20 536	<u>39 242</u> 26 964	<u>34 267</u> 26 964	<u>36 873</u> 26 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 394</u> 29 156	<u>32 451</u> 21 563	<u>40 612</u> 28 313	<u>35 637</u> 28 313	<u>38 243</u> 28 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 433</u> 30 179	<u>33 546</u> 22 641	<u>41 419</u> 29 107	<u>36 444</u> 29 107	<u>39 050</u> 29 107
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 835</u> 33 527	<u>34 696</u> 23 773	<u>46 409</u> 34 018	<u>41 433</u> 34 018	<u>44 039</u> 34 018
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 538</u> 35 203	<u>35 904</u> 24 961	<u>48 137</u> 35 719	<u>43 161</u> 35 719	<u>45 768</u> 35 719
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>40 326</u> 36 963	<u>37 172</u> 26 209	<u>49 951</u> 37 505	<u>44 976</u> 37 505	<u>47 582</u> 37 505
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 204</u> 38 811	<u>38 504</u> 27 520	<u>51 857</u> 39 380	<u>46 881</u> 39 380	<u>49 487</u> 39 380
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868

					-		-	-	.
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>34 568</u> 22 364	<u>34 568</u> 22 364	<u>25 029</u> 22 364	<u>28 296</u> 22 364	<u>34 568</u> 22 364
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>35 704</u> 23 482	<u>35 704</u> 23 482	<u>26 165</u> 23 482	<u>29 432</u> 23 482	<u>35 704</u> 23 482
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>37 609</u> 25 357	<u>37 609</u> 25 357	<u>28 070</u> 25 357	<u>31 337</u> 25 357	<u>37 609</u> 25 357
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>39 242</u> 26 964	<u>39 242</u> 26 964	<u>29 702</u> 26 964	<u>32 970</u> 26 964	<u>39 242</u> 26 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>40 612</u> 28 313	<u>40 612</u> 28 313	<u>31 072</u> 28 313	<u>34 340</u> 28 313	<u>40 612</u> 28 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>41 419</u> 29 107	<u>41 419</u> 29 107	<u>31 880</u> 29 107	<u>35 147</u> 29 107	<u>41 419</u> 29 107
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>46 409</u> 34 018	<u>46 409</u> 34 018	<u>36 869</u> 34 018	<u>40 137</u> 34 018	<u>46 409</u> 34 018
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>48 137</u> 35 719	<u>48 137</u> 35 719	<u>38 597</u> 35 719	<u>41 865</u> 35 719	<u>48 137</u> 35 719
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>49 951</u> 37 505	<u>49 951</u> 37 505	<u>40 411</u> 37 505	<u>43 679</u> 37 505	<u>49 951</u> 37 505
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>51 857</u> 39 380	<u>51 857</u> 39 380	<u>42 317</u> 39 380	<u>45 585</u> 39 380	<u>51 857</u> 39 380

					-		-	-	.
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>23 976</u> 12 028	<u>20 686</u> 12 059	<u>14 558</u> 12 028	<u>16 811</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 415</u> 15 402	<u>34 568</u> 22 364	<u>34 568</u> 22 364	<u>34 568</u> 22 364
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 478</u> 16 448	<u>35 704</u> 23 482	<u>35 704</u> 23 482	<u>35 704</u> 23 482
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 149</u> 18 093	<u>37 609</u> 25 357	<u>37 609</u> 25 357	<u>37 609</u> 25 357
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 344</u> 19 270	<u>39 242</u> 26 964	<u>39 242</u> 26 964	<u>39 242</u> 26 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 323</u> 20 233	<u>40 612</u> 28 313	<u>40 612</u> 28 313	<u>40 612</u> 28 313

					,			
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 379</u> 22 256	<u>41 419</u> 29 107	<u>41 419</u> 29 107	<u>41 419</u> 29 107
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>33 957</u> 24 794	<u>46 409</u> 34 018	<u>46 409</u> 34 018	<u>46 409</u> 34 018
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 216</u> 26 033	<u>48 137</u> 35 719	<u>48 137</u> 35 719	<u>48 137</u> 35 719
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 539</u> 27 335	<u>49 951</u> 37 505	<u>49 951</u> 37 505	<u>49 951</u> 37 505
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 316</u> 30 069	<u>51 857</u> 39 380	<u>51 857</u> 39 380	<u>51 857</u> 39 380
212-401-0300	28013-98 -	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>23 727</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>26 218</u> 12 028

212-402.

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 055</u> 29 078	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>30 990</u> 28 030	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>28 994</u> 26 065	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>28 781</u> 25 856	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>30 999</u> 28 554	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>46 750</u> 43 747	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>42 976</u> 40 342	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98								

				,	-	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-		-	-	.
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98								

				,	-		-	-	.
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98							

				,				
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{991}{970}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{892}{873}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{794}{777}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{733}{717}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 417</u> 24 137	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 417</u> 24 137	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 417</u> 24 137	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 417</u> 24 137	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 899</u> 25 595	<u>28 932</u> 26 696	<u>28 082</u> 26 696	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 899</u> 25 595	<u>28 932</u> 26 696	<u>28 082</u> 26 696	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 932</u> 26 696	<u>28 082</u> 26 696	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893

					-	-	-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 932</u> 26 696	<u>28 082</u> 26 696	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 932</u> 26 696	<u>28 082</u> 26 696	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 932</u> 26 696	<u>28 082</u> 26 696	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 195</u> 27 855	<u>31 465</u> 29 189	<u>30 614</u> 29 189	<u>29 942</u> 28 311	<u>30 389</u> 28 311
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 195</u> 27 855	<u>31 444</u> 29 169	<u>30 594</u> 29 169	<u>29 942</u> 28 311	<u>30 389</u> 28 311
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 666</u> 27 334	<u>29 930</u> 27 679	<u>29 080</u> 27 679	<u>29 942</u> 28 311	<u>30 389</u> 28 311
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 046</u> 23 772	<u>27 825</u> 25 607	<u>26 975</u> 25 607	<u>26 412</u> 24 836	<u>26 859</u> 24 836
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 046</u> 23 772	<u>27 527</u> 25 313	<u>26 676</u> 25 313	<u>26 412</u> 24 836	<u>26 859</u> 24 836
212-501-0500	1225-2019								

					-	-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 905</u> 25 601	<u>28 066</u> 25 844	<u>27 215</u> 25 844	<u>26 646</u> 25 066	<u>27 093</u> 25 066
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>25 922</u> 24 634	<u>28 153</u> 25 930	<u>27 303</u> 25 930	<u>26 645</u> 25 066	<u>27 092</u> 25 066

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 123</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>27 297</u> 26 437
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 123</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>27 297</u> 26 437
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 123</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>27 297</u> 26 437

				,	-		-	-	.
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 123</u> 24 107	<u>25 498</u> 24 107	<u>27 297</u> 26 437
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>30 796</u> 28 311	<u>30 796</u> 28 311	<u>29 394</u> 28 311	<u>29 769</u> 28 311	<u>30 192</u> 29 287
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 796</u> 28 311	<u>30 796</u> 28 311	<u>29 394</u> 28 311	<u>29 769</u> 28 311	<u>30 172</u> 29 267

					-		-	-	.
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 796</u> 28 311	<u>30 796</u> 28 311	<u>29 394</u> 28 311	<u>29 769</u> 28 311	<u>30 172</u> 29 267
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 265</u> 24 836	<u>27 265</u> 24 836	<u>25 863</u> 24 836	<u>26 238</u> 24 836	<u>26 540</u> 25 693
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 265</u> 24 836	<u>27 265</u> 24 836	<u>25 863</u> 24 836	<u>26 238</u> 24 836	<u>26 241</u> 25 398
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 499</u> 25 066	<u>27 499</u> 25 066	<u>26 097</u> 25 066	<u>26 472</u> 25 066	<u>26 782</u> 25 930
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>27 499</u> 25 066	<u>27 499</u> 25 066	<u>26 097</u> 25 066	<u>26 472</u> 25 066	<u>26 782</u> 25 930

					,			
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 109</u> 21 331	<u>28 506</u> 26 437	<u>27 639</u> 25 804	<u>28 729</u> 26 437
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 668</u> 20 896	<u>28 506</u> 26 437	<u>27 639</u> 25 804	<u>28 729</u> 26 437
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 243</u> 20 479	<u>28 506</u> 26 437	<u>27 639</u> 25 804	<u>28 729</u> 26 437
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 243</u> 20 479	<u>28 506</u> 26 437	<u>27 639</u> 25 804	<u>28 729</u> 26 437
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 660</u> 22 857	<u>28 860</u> 26 786	<u>28 546</u> 26 696	<u>29 084</u> 26 786
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 660</u> 22 857	<u>28 860</u> 26 786	<u>28 546</u> 26 696	<u>29 084</u> 26 786
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>28 860</u> 26 786	<u>28 546</u> 26 696	<u>29 084</u> 26 786
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>28 860</u> 26 786	<u>28 546</u> 26 696	<u>29 084</u> 26 786

212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>28 860</u> 26 786	<u>28 546</u> 26 696	<u>29 084</u> 26 786
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>28 860</u> 26 786	<u>28 546</u> 26 696	<u>29 084</u> 26 786
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 088</u> 24 263	<u>31 401</u> 29 287	<u>31 079</u> 29 189	<u>31 625</u> 29 287
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 140</u> 23 329	<u>31 381</u> 29 267	<u>31 058</u> 29 169	<u>31 604</u> 29 267
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 494</u> 18 757	<u>31 381</u> 29 267	<u>29 544</u> 27 679	<u>31 604</u> 29 267
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>27 750</u> 25 693	<u>27 439</u> 25 607	<u>27 973</u> 25 693
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>27 450</u> 25 398	<u>27 140</u> 25 313	<u>27 674</u> 25 398
212-501-0500	1225-2019							

				,				
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>27 991</u> 25 930	<u>27 679</u> 25 844	<u>28 214</u> 25 930
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>27 991</u> 25 930	<u>27 767</u> 25 930	<u>28 214</u> 25 930

212-502.

				,	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>27 486</u> 25 893
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>27 486</u> 25 893

					-	-	-	-	-
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 778</u> 25 476	<u>28 025</u> 25 804	<u>27 175</u> 25 804	<u>27 486</u> 25 893	<u>27 933</u> 25 893

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>28 339</u> 25 893	<u>26 937</u> 25 893	<u>27 312</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786

					,				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>28 860</u> 26 786	<u>27 639</u> 25 804	<u>29 084</u> 26 786	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 435</u> 21 652	<u>28 860</u> 26 786	<u>27 639</u> 25 804	<u>29 084</u> 26 786	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 190</u> 20 426	<u>28 860</u> 26 786	<u>27 639</u> 25 804	<u>29 084</u> 26 786	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 806</u> 20 048	<u>28 860</u> 26 786	<u>27 639</u> 25 804	<u>29 084</u> 26 786	

212-503.

-

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 947</u> 33 517	<u>37 032</u> 34 669	<u>36 182</u> 34 669	<u>35 323</u> 33 607	<u>35 770</u> 33 607
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 637</u> 32 228	<u>35 678</u> 33 336	<u>34 827</u> 33 336	<u>34 010</u> 32 314	<u>34 457</u> 32 314
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 378</u> 30 988	<u>34 375</u> 32 054	<u>33 525</u> 32 054	<u>32 747</u> 31 071	<u>33 194</u> 31 071

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 177</u> 33 607	<u>36 177</u> 33 607	<u>34 774</u> 33 607	<u>35 149</u> 33 607	<u>35 759</u> 34 766

					-		-	-	.
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 863</u> 32 314	<u>34 863</u> 32 314	<u>33 461</u> 32 314	<u>33 836</u> 32 314	<u>34 400</u> 33 429
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 601</u> 31 071	<u>33 601</u> 31 071	<u>32 198</u> 31 071	<u>32 573</u> 31 071	<u>33 094</u> 32 143

					,				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 117</u> 29 213	<u>36 968</u> 34 766	<u>36 646</u> 34 669	<u>37 191</u> 34 766	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 976</u> 28 089	<u>35 609</u> 33 429	<u>35 291</u> 33 336	<u>35 833</u> 33 429	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 878</u> 27 009	<u>34 303</u> 32 143	<u>33 989</u> 32 054	<u>34 527</u> 32 143	

212-6. ,
212-601. -

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

					-	-	-	
212-601-0100	- 1168-2006 -							
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

				,	-		-	-	.
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,				
212-601-0100	- 1168-2006	-						
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>51</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213.

213-1.

213-101.

					-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>78 499</u> 72 580	<u>84 239</u> 72 580	<u>85 598</u> 72 580	<u>80 569</u> 72 580	<u>82 738</u> 72 580
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>81 902</u> 75 879	<u>87 641</u> 75 879	<u>89 000</u> 75 879	<u>83 972</u> 75 879	<u>86 140</u> 75 879
213-101-0400	530-2012	1000 .							

					-	-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714

					-		-	-	.
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585

					-		-	-	.
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>86 983</u> 72 580	<u>83 480</u> 72 580	<u>77 849</u> 72 580	<u>80 221</u> 72 580	<u>95 388</u> 72 580
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>90 385</u> 75 879	<u>86 883</u> 75 879	<u>81 251</u> 75 879	<u>83 623</u> 75 879	<u>98 790</u> 75 879
213-101-0400	530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821

213-101-0100	530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585
213-101-0300	530-2012	1000 .						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>86 812</u> 72 580	<u>94 402</u> 72 580	<u>93 692</u> 72 580	<u>89 460</u> 72 580
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>90 215</u> 75 879	<u>97 805</u> 75 879	<u>97 094</u> 75 879	<u>92 863</u> 75 879
213-101-0400	530-2012	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714

				,				
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

				,	.
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

				,	.	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400		<u>29 933</u> 28 252	<u>30 146</u> 28 458		
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 657</u> 29 464	<u>32 437</u> 29 464	<u>32 738</u> 29 464	<u>32 378</u> 29 464	<u>33 134</u> 29 464
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>33 355</u> 31 250	<u>34 688</u> 31 250	<u>35 050</u> 31 250	<u>33 994</u> 31 250	<u>34 664</u> 31 250

					-	-	-	-	-
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>26 899</u> 25 000				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>27 085</u> 25 000				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>26 853</u> 25 000				
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>20 156</u> 19 046				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>20 200</u> 19 046				

					-		-	-	.
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400					<u>30 146</u> 28 458
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 613</u> 29 464	<u>33 393</u> 29 464	<u>31 431</u> 29 464	<u>32 257</u> 29 464	<u>37 541</u> 29 464
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>35 975</u> 31 250	<u>34 893</u> 31 250	<u>33 154</u> 31 250	<u>33 886</u> 31 250	<u>38 571</u> 31 250
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					

					-		-	-	.
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

					,				
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400			<u>30 231</u> 28 541		
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 553</u> 29 464	<u>37 198</u> 29 464	<u>34 237</u> 29 464	<u>35 476</u> 29 464	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>35 922</u> 31 250	<u>38 266</u> 31 250	<u>36 849</u> 31 250	<u>36 740</u> 31 250	
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					

				,				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800				
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660				

213-304.

					,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>454</u> 415	<u>559</u> 415	<u>573</u> 415	<u>468</u> 415	<u>484</u> 415	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>486</u> 446	<u>592</u> 446	<u>605</u> 446	<u>501</u> 446	<u>516</u> 446	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>279</u> 259	<u>329</u> 259	<u>335</u> 259	<u>286</u> 259	<u>293</u> 259	

					,	-	-	-	.	
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>514</u> 415	<u>489</u> 415	<u>449</u> 415	<u>465</u> 415	<u>573</u> 415	

					-		-	-	.
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>546</u> 446	<u>521</u> 446	<u>481</u> 446	<u>497</u> 446	<u>605</u> 446
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>307</u> 259	<u>296</u> 259	<u>277</u> 259	<u>284</u> 259	<u>335</u> 259

213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>520</u> 415	<u>566</u> 415	<u>573</u> 415	<u>531</u> 415
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>552</u> 446	<u>598</u> 446	<u>605</u> 446	<u>563</u> 446
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>311</u> 259	<u>332</u> 259	<u>335</u> 259	<u>316</u> 259

213-306.

				,	.
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

				,	.	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>81 812</u> 77 083	<u>93 079</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>83 388</u> 77 083	<u>85 014</u> 77 083

					-		-	-	.
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>88 196</u> 77 083	<u>85 570</u> 77 083	<u>81 349</u> 77 083	<u>83 021</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083

213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>88 900</u> 77 083	<u>93 757</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>90 053</u> 77 083	

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 676</u> 32 267

22.

221.

221-1.

221-101.

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>7 233</u> 6 890	<u>8 305</u> 6 890	<u>7 876</u> 6 890	<u>7 381</u> 6 890	<u>7 536</u> 6 890
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>7 490</u> 7 147	<u>8 548</u> 7 147	<u>8 124</u> 7 147	<u>7 636</u> 7 147	<u>7 789</u> 7 147
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>8 318</u> 7 967	<u>9 372</u> 7 967	<u>8 950</u> 7 967	<u>8 464</u> 7 967	<u>8 616</u> 7 967
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>8 628</u> 8 273	<u>9 682</u> 8 273	<u>9 260</u> 8 273	<u>8 774</u> 8 273	<u>8 926</u> 8 273

8.04-08-2025

					-	-	-	-	-
221-101-0115	300 19804-2012, 10		1	228	<u>9 188</u> 8 826	<u>10 241</u> 8 826	<u>9 820</u> 8 826	<u>9 333</u> 8 826	<u>9 486</u> 8 826
221-101-0116	300 19804-2012, 11		1	228	<u>13 335</u> 12 924	<u>14 388</u> 12 924	<u>14 073</u> 13 708	<u>13 480</u> 12 924	<u>13 633</u> 12 924
221-101-0117	300 19804-2012, 12		1	228	<u>14 686</u> 14 259	<u>15 739</u> 14 259	<u>15 423</u> 15 042	<u>14 832</u> 14 259	<u>14 984</u> 14 259

					-		-	-	.
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{7\,840}{6\,890}$	$\frac{7\,589}{6\,890}$	$\frac{7\,177}{6\,890}$	$\frac{7\,356}{6\,890}$	$\frac{8\,481}{6\,890}$

				,	-		-	-	.
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{8\,088}{7\,147}$	$\frac{7\,841}{7\,147}$	$\frac{7\,434}{7\,147}$	$\frac{7\,611}{7\,147}$	$\frac{8\,722}{7\,147}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{8\,914}{7\,967}$	$\frac{8\,668}{7\,967}$	$\frac{8\,263}{7\,967}$	$\frac{8\,439}{7\,967}$	$\frac{9\,545}{7\,967}$
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	$\frac{9\,224}{8\,273}$	$\frac{8\,978}{8\,273}$	$\frac{8\,573}{8\,273}$	$\frac{8\,749}{8\,273}$	$\frac{9\,855}{8\,273}$
221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	$\frac{9\,784}{8\,826}$	$\frac{9\,538}{8\,826}$	$\frac{9\,133}{8\,826}$	$\frac{9\,309}{8\,826}$	$\frac{10\,414}{8\,826}$
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	$\frac{13\,931}{12\,924}$	$\frac{13\,685}{12\,924}$	$\frac{13\,335}{12\,924}$	$\frac{13\,456}{12\,924}$	$\frac{14\,561}{12\,924}$
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	$\frac{15\,282}{14\,259}$	$\frac{15\,036}{14\,259}$	$\frac{14\,686}{14\,259}$	$\frac{14\,807}{14\,259}$	$\frac{15\,913}{14\,259}$

				,				
221-101-0100	19804-2012							
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{7\,907}{6\,890}$	$\frac{8\,370}{6\,890}$	$\frac{7\,915}{6\,890}$	$\frac{8\,017}{6\,890}$
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{8\,155}{7\,147}$	$\frac{8\,612}{7\,147}$	$\frac{8\,163}{7\,147}$	$\frac{8\,263}{7\,147}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{8\,980}{7\,967}$	$\frac{9\,435}{7\,967}$	$\frac{8\,989}{7\,967}$	$\frac{9\,088}{7\,967}$
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	$\frac{9\,290}{8\,273}$	$\frac{9\,745}{8\,273}$	$\frac{9\,298}{8\,273}$	$\frac{9\,398}{8\,273}$
221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	$\frac{9\,850}{8\,826}$	$\frac{10\,305}{8\,826}$	$\frac{9\,858}{8\,826}$	$\frac{9\,958}{8\,826}$

				,				
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	<u>13 997</u> 12 924	<u>14 452</u> 12 924	<u>14 107</u> 13 742	<u>14 105</u> 12 924
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	<u>15 348</u> 14 259	<u>15 803</u> 14 259	<u>15 458</u> 15 076	<u>15 456</u> 14 259

221-102.

				,	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 731</u> 45 425	<u>60 086</u> 45 425	<u>56 874</u> 46 744	<u>50 233</u> 45 425 <u>51 853</u> 45 425

8.04-08-2025

				,	-		-	-	.
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 154</u> 45 425	<u>52 502</u> 45 425	<u>48 229</u> 45 425	<u>50 034</u> 45 425	<u>61 952</u> 45 425

				,					
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 865</u> 45 425	<u>60 770</u> 45 425	<u>57 348</u> 46 801	<u>57 029</u> 45 425	

					-		-	-	.	
221-104-0102	956-93	2,5 ' / 2	3	1	2504	$\frac{72\,765}{62\,657}$	$\frac{66\,377}{62\,657}$	$\frac{66\,222}{62\,657}$	$\frac{67\,550}{62\,657}$	$\frac{79\,690}{62\,657}$
221-104-0103	956-93	3,5 ' / 2	3	1	2504	$\frac{88\,265}{77\,974}$	$\frac{85\,564}{77\,974}$	$\frac{81\,152}{77\,974}$	$\frac{83\,050}{77\,974}$	$\frac{95\,191}{77\,974}$
221-104-0104	956-93	4,5 ' / 2	3	1	2504	$\frac{91\,395}{81\,066}$	$\frac{88\,693}{81\,066}$	$\frac{84\,277}{81\,066}$	$\frac{86\,180}{81\,066}$	$\frac{98\,320}{81\,066}$

					,				
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	956-93	2,5 ' / 2	3	1	2504	$\frac{73\,490}{62\,657}$	$\frac{78\,487}{62\,657}$	$\frac{82\,659}{71\,628}$	$\frac{74\,676}{62\,657}$
221-104-0103	956-93	3,5 ' / 2	3	1	2504	$\frac{88\,990}{77\,974}$	$\frac{93\,987}{77\,974}$	$\frac{89\,654}{78\,540}$	$\frac{90\,176}{77\,974}$

221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>92 119</u> 81 066	<u>97 116</u> 81 066	<u>92 719</u> 81 568	<u>93 305</u> 81 066

222. ,

222-1.

222-101.

					,	-	-	-	-
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 264</u> 106 575	<u>134 979</u> 106 575	<u>118 880</u> 114 690	<u>115 651</u> 106 575	<u>118 608</u> 106 575

					-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 858</u> 95 850	<u>111 776</u> 95 850	<u>103 007</u> 100 271	<u>101 248</u> 95 850	<u>102 859</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 696</u> 97 666	<u>113 614</u> 97 666	<u>104 845</u> 102 087	<u>103 086</u> 97 666	<u>104 697</u> 97 666
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 696</u> 107 002	<u>135 412</u> 107 002	<u>119 312</u> 115 118	<u>116 083</u> 107 002	<u>119 040</u> 107 002

					-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>103 069</u> 99 997	<u>116 084</u> 99 997	<u>107 248</u> 104 451	<u>105 476</u> 99 997	<u>107 099</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>99 981</u> 96 959	<u>112 899</u> 96 959	<u>104 129</u> 101 380	<u>102 370</u> 96 959	<u>103 981</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>107 702</u> 103 000	<u>131 803</u> 103 000	<u>115 442</u> 111 248	<u>112 160</u> 103 000	<u>115 166</u> 103 000
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 633</u> 103 000	<u>131 252</u> 103 000	<u>115 218</u> 111 083	<u>112 001</u> 103 000	<u>114 947</u> 103 000

					-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 984</u> 92 873	<u>109 866</u> 92 873	<u>100 442</u> 97 623	<u>98 551</u> 92 873	<u>100 283</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 747</u> 98 485	<u>116 207</u> 98 485	<u>106 390</u> 103 434	<u>104 421</u> 98 485	<u>106 225</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>162 748</u> 157 297	<u>187 524</u> 157 297	<u>170 704</u> 165 776	<u>167 331</u> 157 297	<u>170 421</u> 157 297

					-		-	-	.
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>125 176</u> 106 575	<u>120 174</u> 106 575	<u>111 264</u> 106 575	<u>114 383</u> 106 575	<u>138 564</u> 106 575
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>106 436</u> 95 850	<u>103 712</u> 95 850	<u>98 858</u> 95 850	<u>100 557</u> 95 850	<u>113 729</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>108 274</u> 97 666	<u>105 550</u> 97 666	<u>100 696</u> 97 666	<u>102 395</u> 97 666	<u>115 567</u> 97 666
222-101-0300		3							

					-		-	-	.
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>125 608</u> 107 002	<u>120 606</u> 107 002	<u>111 696</u> 107 002	<u>114 816</u> 107 002	<u>138 996</u> 107 002
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>110 703</u> 99 997	<u>107 959</u> 99 997	<u>103 069</u> 99 997	<u>104 781</u> 99 997	<u>118 051</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>107 558</u> 96 959	<u>104 834</u> 96 959	<u>99 981</u> 96 959	<u>101 680</u> 96 959	<u>114 851</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>121 840</u> 103 000	<u>116 757</u> 103 000	<u>107 702</u> 103 000	<u>110 872</u> 103 000	<u>135 446</u> 103 000

					-		-	-	.
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>121 488</u> 103 000	<u>116 507</u> 103 000	<u>107 633</u> 103 000	<u>110 739</u> 103 000	<u>134 822</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>104 127</u> 92 873	<u>101 199</u> 92 873	<u>95 984</u> 92 873	<u>97 810</u> 92 873	<u>111 964</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>110 229</u> 98 485	<u>107 180</u> 98 485	<u>101 747</u> 98 485	<u>103 649</u> 98 485	<u>118 393</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>177 282</u> 157 297	<u>172 056</u> 157 297	<u>162 748</u> 157 297	<u>166 007</u> 157 297	<u>191 269</u> 157 297

				,				
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{122\,900}{103\,000}$	$\frac{132\,676}{103\,000}$	$\frac{115\,620}{111\,469}$	$\frac{125\,096}{103\,000}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{126\,517}{106\,575}$	$\frac{136\,294}{106\,575}$	$\frac{164\,701}{115\,044}$	$\frac{128\,713}{106\,575}$
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	$\frac{107\,167}{95\,850}$	$\frac{112\,492}{95\,850}$	$\frac{127\,966}{100\,464}$	$\frac{108\,363}{95\,850}$
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{109\,005}{97\,666}$	$\frac{114\,330}{97\,666}$	$\frac{129\,804}{102\,280}$	$\frac{110\,201}{97\,666}$
222-101-0300		3						

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>126 950</u> 107 002	<u>136 726</u> 107 002	<u>165 134</u> 115 471	<u>129 145</u> 107 002
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>111 440</u> 99 997	<u>116 805</u> 99 997	<u>132 394</u> 104 645	<u>112 645</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>108 289</u> 96 959	<u>113 615</u> 96 959	<u>129 089</u> 101 573	<u>109 485</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>123 203</u> 103 000	<u>133 139</u> 103 000	<u>115 805</u> 111 607	<u>125 435</u> 103 000

				,				
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>122 824</u> 103 000	<u>132 561</u> 103 000	<u>115 574</u> 111 435	<u>125 011</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>104 912</u> 92 873	<u>110 635</u> 92 873	<u>127 264</u> 97 830	<u>106 198</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 047</u> 98 485	<u>117 009</u> 98 485	<u>134 330</u> 103 649	<u>112 386</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>178 683</u> 157 297	<u>188 897</u> 157 297	<u>218 575</u> 166 145	<u>180 977</u> 157 297

222-102.

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>130 613</u> 126 289	<u>142 162</u> 126 289	<u>137 537</u> 126 289	<u>132 207</u> 126 289	<u>133 877</u> 126 289
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>122 391</u> 118 230	<u>133 668</u> 118 230	<u>129 152</u> 118 230	<u>123 947</u> 118 230	<u>125 577</u> 118 230
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>119 304</u> 115 114	<u>130 854</u> 115 114	<u>126 229</u> 115 114	<u>120 898</u> 115 114	<u>122 568</u> 115 114
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>114 169</u> 110 044	<u>129 141</u> 113 439	<u>124 521</u> 113 439	<u>119 197</u> 113 439	<u>120 865</u> 113 439
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>122 853</u> 118 617	<u>134 421</u> 118 617	<u>134 412</u> 123 186	<u>124 450</u> 118 617	<u>126 122</u> 118 617
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>141 371</u> 136 914	<u>152 943</u> 136 914	<u>150 047</u> 138 631	<u>142 968</u> 136 914	<u>144 641</u> 136 914
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>153 252</u> 148 679	<u>164 723</u> 148 679	<u>162 047</u> 150 573	<u>154 835</u> 148 679	<u>156 493</u> 148 679

					-	-	-	-	-
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>114 952</u> 110 838	<u>126 405</u> 110 838	<u>121 819</u> 110 838	<u>116 533</u> 110 838	<u>118 189</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 157</u> 112 995	<u>128 697</u> 112 995	<u>132 775</u> 121 590	<u>118 749</u> 112 995	<u>120 418</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>128 363</u> 124 065	<u>139 917</u> 124 065	<u>135 290</u> 124 065	<u>129 957</u> 124 065	<u>131 628</u> 124 065

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>137 145</u> 126 289	<u>134 448</u> 126 289	<u>130 006</u> 126 289	<u>131 939</u> 126 289	<u>144 060</u> 126 289
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>128 769</u> 118 230	<u>126 136</u> 118 230	<u>121 798</u> 118 230	<u>123 685</u> 118 230	<u>135 520</u> 118 230

					-		-	-	.
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>125 837</u> 115 114	<u>123 140</u> 115 114	<u>118 697</u> 115 114	<u>120 630</u> 115 114	<u>132 752</u> 115 114
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>124 130</u> 113 439	<u>121 436</u> 113 439	<u>116 999</u> 113 439	<u>118 929</u> 113 439	<u>131 036</u> 113 439
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>129 396</u> 118 617	<u>126 695</u> 118 617	<u>122 411</u> 118 617	<u>124 181</u> 118 617	<u>136 322</u> 118 617
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>147 916</u> 136 914	<u>145 214</u> 136 914	<u>140 884</u> 136 914	<u>142 699</u> 136 914	<u>154 844</u> 136 914
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>159 740</u> 148 679	<u>157 061</u> 148 679	<u>152 783</u> 148 679	<u>154 569</u> 148 679	<u>166 607</u> 148 679
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>121 430</u> 110 838	<u>118 756</u> 110 838	<u>114 350</u> 110 838	<u>116 267</u> 110 838	<u>128 286</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>123 684</u> 112 995	<u>120 989</u> 112 995	<u>117 157</u> 112 995	<u>118 481</u> 112 995	<u>130 593</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3							

					-		-	-	.
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>134 898</u> 124 065	<u>132 200</u> 124 065	<u>127 755</u> 124 065	<u>129 689</u> 124 065	<u>141 815</u> 124 065

222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>137 869</u> 126 289	<u>142 858</u> 126 289	<u>137 960</u> 126 289	<u>139 053</u> 126 289
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>129 476</u> 118 230	<u>134 347</u> 118 230	<u>129 564</u> 118 230	<u>130 632</u> 118 230
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>126 561</u> 115 114	<u>131 550</u> 115 114	<u>126 652</u> 115 114	<u>127 745</u> 115 114
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>124 852</u> 113 439	<u>129 836</u> 113 439	<u>124 943</u> 113 439	<u>126 035</u> 113 439

222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>130 121</u> 118 617	<u>135 118</u> 118 617	<u>134 930</u> 123 279	<u>131 307</u> 118 617
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>148 641</u> 136 914	<u>153 640</u> 136 914	<u>150 546</u> 138 706	<u>149 828</u> 136 914
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>160 459</u> 148 679	<u>165 414</u> 148 679	<u>162 550</u> 150 655	<u>161 635</u> 148 679
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>122 147</u> 110 838	<u>127 095</u> 110 838	<u>122 238</u> 110 838	<u>123 322</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>124 407</u> 112 995	<u>129 392</u> 112 995	<u>133 574</u> 121 963	<u>125 590</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3						
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>135 622</u> 124 065	<u>140 613</u> 124 065	<u>135 713</u> 124 065	<u>136 806</u> 124 065

222-2.
222-202.

,

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>143 439</u> 138 349	<u>155 361</u> 138 349	<u>160 316</u> 138 349	<u>145 379</u> 138 349	<u>147 113</u> 138 349

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>150 148</u> 138 349	<u>148 342</u> 138 349	<u>143 036</u> 138 349	<u>144 693</u> 138 349	<u>157 219</u> 138 349

					,				
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	$\frac{137\,497}{125\,946}$	$\frac{155\,980}{138\,349}$	$\frac{161\,554}{138\,349}$	$\frac{152\,084}{138\,349}$	

222-203.

					,	-	-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{12\,109}{11\,617}$	$\frac{13\,559}{11\,617}$	$\frac{12\,978}{11\,617}$	$\frac{12\,309}{11\,617}$	$\frac{12\,519}{11\,617}$

				,	-		-	-	.
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{12\,929}{11\,617}$	$\frac{12\,590}{11\,617}$	$\frac{12\,032}{11\,617}$	$\frac{12\,275}{11\,617}$	$\frac{13\,798}{11\,617}$

				,					
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{13\,020}{11\,617}$	$\frac{13\,647}{11\,617}$	$\frac{13\,031}{11\,617}$	$\frac{13\,169}{11\,617}$	

222-3.
222-301. , , , ,

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 812</u> 5 642	<u>6 232</u> 5 642	<u>6 170</u> 5 746	<u>5 870</u> 5 642	<u>5 930</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 662</u> 16 960	<u>19 714</u> 16 960	<u>18 892</u> 16 960	<u>17 945</u> 16 960	<u>18 242</u> 16 960
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 582</u> 13 094	<u>14 945</u> 13 094	<u>14 399</u> 13 094	<u>13 770</u> 13 094	<u>13 967</u> 13 094

				,	-		-	-	.
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 049</u> 5 642	<u>5 951</u> 5 642	<u>5 796</u> 5 642	<u>5 860</u> 5 642	<u>6 301</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 823</u> 16 960	<u>18 344</u> 16 960	<u>17 555</u> 16 960	<u>17 898</u> 16 960	<u>20 051</u> 16 960
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>14 353</u> 13 094	<u>14 035</u> 13 094	<u>13 511</u> 13 094	<u>13 739</u> 13 094	<u>15 169</u> 13 094

				,					
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 076</u> 5 642	<u>6 257</u> 5 642	<u>6 190</u> 5 751	<u>6 119</u> 5 642	

					,				
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 951</u> 16 960	<u>19 837</u> 16 960	<u>18 967</u> 16 960	<u>19 161</u> 16 960	
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>14 439</u> 13 094	<u>15 027</u> 13 094	<u>14 449</u> 13 094	<u>14 578</u> 13 094	

222-302.

,

					,	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 126</u> 162 306	<u>179 071</u> 162 306	<u>175 139</u> 170 818	<u>168 797</u> 162 306	<u>170 520</u> 162 306

				,	-		-	-	.
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>173 893</u> 162 306	<u>171 110</u> 162 306	<u>167 126</u> 162 306	<u>168 408</u> 162 306	<u>181 029</u> 162 306

				,					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>174 640</u> 162 306	<u>179 789</u> 162 306	<u>199 614</u> 171 189	<u>175 862</u> 162 306	

225.

225-1.

225-101.

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>10 989</u> 10 714	<u>11 589</u> 10 714	<u>11 391</u> 11 143	<u>11 072</u> 10 714	<u>11 159</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 945</u> 9 552	<u>10 612</u> 10 211	<u>10 701</u> 10 299	<u>10 107</u> 9 552	<u>10 274</u> 9 552
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 691</u> 16 071	<u>18 447</u> 16 071	<u>19 065</u> 17 377	<u>16 933</u> 16 071	<u>17 187</u> 16 071
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 358</u> 14 732	<u>17 206</u> 14 732	<u>16 930</u> 15 190	<u>15 613</u> 14 732	<u>15 880</u> 14 732
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 191</u> 19 286	<u>22 963</u> 19 286	<u>22 270</u> 19 698	<u>20 574</u> 19 286	<u>20 974</u> 19 286
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 331</u> 22 321	<u>26 380</u> 22 321	<u>26 306</u> 23 455	<u>23 751</u> 22 321	<u>24 192</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 044</u> 27 589	<u>33 663</u> 27 589	<u>32 509</u> 28 276	<u>29 681</u> 27 589	<u>30 349</u> 27 589
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>39 051</u> 37 500	<u>43 578</u> 37 500	<u>45 172</u> 40 866	<u>39 676</u> 37 500	<u>40 330</u> 37 500

					-	-	-	-	-
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>50 004</u> 47 768	<u>56 841</u> 47 768	<u>56 675</u> 50 310	<u>50 947</u> 47 768	<u>51 936</u> 47 768
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 833</u> 6 696	<u>7 064</u> 6 696	<u>6 971</u> 6 696	<u>6 865</u> 6 696	<u>6 898</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 125</u> 20 375	<u>23 204</u> 20 375	<u>22 684</u> 20 684	<u>21 412</u> 20 375	<u>21 712</u> 20 375
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 280</u> 31 831	<u>37 669</u> 31 831	<u>36 737</u> 32 647	<u>33 886</u> 31 831	<u>34 520</u> 31 831
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>68 718</u> 66 261	<u>75 556</u> 66 261	<u>75 390</u> 68 802	<u>69 662</u> 66 261	<u>70 650</u> 66 261
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 245</u> 16 763	<u>18 400</u> 16 763	<u>18 155</u> 16 978	<u>17 405</u> 16 763	<u>17 572</u> 16 763
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 013</u> 17 522	<u>19 168</u> 17 522	<u>18 923</u> 17 737	<u>18 173</u> 17 522	<u>18 340</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 756</u> 30 625	<u>34 898</u> 30 625	<u>34 113</u> 31 092	<u>32 190</u> 30 625	<u>32 243</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 985</u> 37 768	<u>42 126</u> 37 768	<u>40 868</u> 37 768	<u>39 418</u> 37 768	<u>39 873</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>30 865</u> 29 911	<u>33 313</u> 29 911	<u>34 175</u> 31 731	<u>31 203</u> 29 911	<u>31 557</u> 29 911

					-	-	-	-	-
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>56 216</u> 54 018	<u>62 592</u> 54 018	<u>62 437</u> 56 388	<u>57 096</u> 54 018	<u>58 018</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>51 044</u> 49 107	<u>56 588</u> 49 107	<u>58 539</u> 53 229	<u>51 809</u> 49 107	<u>52 611</u> 49 107
225-101-0620	10	.	1	800	<u>39 019</u> 37 669	<u>42 715</u> 37 669	<u>44 016</u> 40 417	<u>39 529</u> 37 669	<u>40 064</u> 37 669

					-		-	-	.
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 329</u> 10 714	<u>11 188</u> 10 714	<u>10 989</u> 10 714	<u>11 058</u> 10 714	<u>11 688</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 600</u> 9 552	<u>10 331</u> 9 552	<u>10 031</u> 9 552	<u>10 069</u> 9 552	<u>10 701</u> 10 299
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>17 684</u> 16 071	<u>17 274</u> 16 071	<u>16 691</u> 16 071	<u>16 893</u> 16 071	<u>18 735</u> 16 071

					-		-	-	.
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 403</u> 14 732	<u>15 972</u> 14 732	<u>15 293</u> 14 732	<u>15 570</u> 14 732	<u>17 510</u> 14 732
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 759</u> 19 286	<u>21 112</u> 19 286	<u>20 075</u> 19 286	<u>20 509</u> 19 286	<u>23 418</u> 19 286
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 055</u> 22 321	<u>24 343</u> 22 321	<u>23 251</u> 22 321	<u>23 681</u> 22 321	<u>26 881</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 657</u> 27 589	<u>30 578</u> 27 589	<u>28 849</u> 27 589	<u>29 574</u> 27 589	<u>34 422</u> 27 589
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>41 612</u> 37 500	<u>40 554</u> 37 500	<u>39 051</u> 37 500	<u>39 571</u> 37 500	<u>44 322</u> 37 500
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>53 871</u> 47 768	<u>52 274</u> 47 768	<u>49 824</u> 47 768	<u>50 788</u> 47 768	<u>57 964</u> 47 768
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 964</u> 6 696	<u>6 910</u> 6 696	<u>6 821</u> 6 696	<u>6 859</u> 6 696	<u>7 102</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 301</u> 20 375	<u>21 815</u> 20 375	<u>21 038</u> 20 375	<u>21 364</u> 20 375	<u>23 545</u> 20 375
225-101-0602	15	.	1	950	<u>35 762</u> 31 831	<u>34 738</u> 31 831	<u>33 107</u> 31 831	<u>33 784</u> 31 831	<u>38 390</u> 31 831
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>72 586</u> 66 261	<u>70 989</u> 66 261	<u>68 539</u> 66 261	<u>69 503</u> 66 261	<u>76 679</u> 66 261

					-		-	-	.
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 899</u> 16 763	<u>17 629</u> 16 763	<u>17 200</u> 16 763	<u>17 378</u> 16 763	<u>18 590</u> 16 763
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 667</u> 17 522	<u>18 397</u> 17 522	<u>17 968</u> 17 522	<u>18 146</u> 17 522	<u>19 358</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 533</u> 30 625	<u>32 800</u> 30 625	<u>31 624</u> 30 625	<u>32 117</u> 30 625	<u>35 414</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 762</u> 37 768	<u>40 028</u> 37 768	<u>38 820</u> 37 768	<u>39 346</u> 37 768	<u>42 643</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>32 250</u> 29 911	<u>31 678</u> 29 911	<u>30 865</u> 29 911	<u>31 146</u> 29 911	<u>33 716</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>59 822</u> 54 018	<u>58 333</u> 54 018	<u>56 049</u> 54 018	<u>56 948</u> 54 018	<u>63 639</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>58 848</u> 52 795	<u>57 516</u> 52 795	<u>55 582</u> 52 795	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>54 180</u> 49 107	<u>52 885</u> 49 107	<u>51 044</u> 49 107	<u>51 681</u> 49 107	<u>57 499</u> 49 107
225-101-0620	10	.	1	800	<u>41 110</u> 37 669	<u>40 247</u> 37 669	<u>39 019</u> 37 669	<u>39 444</u> 37 669	<u>43 322</u> 37 669

225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 366</u> 10 714	<u>11 626</u> 10 714	<u>11 410</u> 11 162	<u>11 428</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 432</u> 10 034	<u>11 172</u> 9 552	<u>10 735</u> 10 332	<u>10 791</u> 9 552
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>17 794</u> 16 071	<u>18 552</u> 16 071	<u>19 186</u> 17 433	<u>17 974</u> 16 071
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 519</u> 14 732	<u>17 317</u> 14 732	<u>17 017</u> 15 210	<u>16 709</u> 14 732
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 933</u> 19 286	<u>23 130</u> 19 286	<u>22 390</u> 19 716	<u>22 217</u> 19 286
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 246</u> 22 321	<u>26 563</u> 22 321	<u>26 467</u> 23 504	<u>25 559</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 946</u> 27 589	<u>33 942</u> 27 589	<u>32 708</u> 28 306	<u>32 420</u> 27 589
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>41 895</u> 37 500	<u>43 851</u> 37 500	<u>45 485</u> 41 012	<u>42 359</u> 37 500
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>54 299</u> 47 768	<u>57 253</u> 47 768	<u>57 037</u> 50 420	<u>55 000</u> 47 768
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 978</u> 6 696	<u>7 078</u> 6 696	<u>6 980</u> 6 696	<u>7 002</u> 6 696

225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 431</u> 20 375	<u>23 329</u> 20 375	<u>22 774</u> 20 698	<u>22 644</u> 20 375
225-101-0602	15	.	1	950	<u>36 037</u> 31 831	<u>37 933</u> 31 831	<u>36 933</u> 32 682	<u>36 487</u> 31 831
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>73 014</u> 66 261	<u>75 968</u> 66 261	<u>75 752</u> 68 913	<u>73 715</u> 66 261
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 971</u> 16 763	<u>18 470</u> 16 763	<u>18 207</u> 16 987	<u>18 089</u> 16 763
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 739</u> 17 522	<u>19 238</u> 17 522	<u>18 975</u> 17 746	<u>18 857</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 730</u> 30 625	<u>35 087</u> 30 625	<u>34 248</u> 31 112	<u>34 052</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 959</u> 37 768	<u>42 316</u> 37 768	<u>40 983</u> 37 768	<u>41 281</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>32 403</u> 29 911	<u>33 461</u> 29 911	<u>34 345</u> 31 810	<u>32 654</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>60 222</u> 54 018	<u>62 976</u> 54 018	<u>62 774</u> 56 491	<u>60 875</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795	<u>65 303</u> 52 795	<u>59 903</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>54 527</u> 49 107	<u>56 922</u> 49 107	<u>58 923</u> 53 408	<u>55 096</u> 49 107

				,				
225-101-0620	10	.	1	800	<u>41 341</u> 37 669	<u>42 938</u> 37 669	<u>44 272</u> 40 536	<u>41 720</u> 37 669

225-2.
225-202.

				,	
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>462 922</u> 446 429

225-203.

					,	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>131 305</u> 126 962	<u>142 901</u> 126 962	<u>138 258</u> 126 962	<u>132 906</u> 126 962	<u>134 582</u> 126 962
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2513	<u>139 112</u> 134 673	<u>150 721</u> 134 673	<u>146 072</u> 134 673	<u>140 714</u> 134 673	<u>142 392</u> 134 673

					,	-	-	-	-	.
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>137 864</u> 126 962	<u>135 156</u> 126 962	<u>130 696</u> 126 962	<u>132 636</u> 126 962	<u>144 806</u> 126 962
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2513	<u>145 678</u> 134 673	<u>142 967</u> 134 673	<u>138 501</u> 134 673	<u>140 444</u> 134 673	<u>152 629</u> 134 673

				,				
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>138 590</u> 126 962	<u>143 600</u> 126 962	<u>138 682</u> 126 962	<u>139 779</u> 126 962
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>146 405</u> 134 673	<u>151 421</u> 134 673	<u>146 497</u> 134 673	<u>147 596</u> 134 673

225-204.

				,	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>65 956</u> 64 286	<u>69 652</u> 64 286	<u>68 172</u> 64 286	<u>66 466</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>82 585</u> 80 357	<u>87 782</u> 80 357	<u>85 701</u> 80 357	<u>83 302</u> 80 357

				,	-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>20 761</u> 19 346				

				,	-		-	-	.
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>68 046</u> 64 286	<u>67 183</u> 64 286	<u>65 761</u> 64 286	<u>66 380</u> 64 286	<u>70 259</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>85 525</u> 80 357	<u>84 311</u> 80 357	<u>82 312</u> 80 357	<u>83 182</u> 80 357	<u>88 636</u> 80 357
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					

				,				
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>68 278</u> 64 286	<u>69 874</u> 64 286	<u>68 307</u> 64 286	<u>68 657</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>85 850</u> 80 357	<u>88 096</u> 80 357	<u>85 891</u> 80 357	<u>86 383</u> 80 357
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0803	33-2	.	1	250				

225-205.

				,	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 818</u> 1 786	<u>1 865</u> 1 786	<u>1 846</u> 1 786	<u>1 825</u> 1 786	<u>1 831</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 002</u> 1 964	<u>2 063</u> 1 964	<u>2 038</u> 1 964	<u>2 011</u> 1 964	<u>2 019</u> 1 964
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 286</u> 5 179	<u>5 470</u> 5 179	<u>5 396</u> 5 179	<u>5 311</u> 5 179	<u>5 338</u> 5 179
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 046</u> 8 839	<u>9 462</u> 8 839	<u>9 296</u> 8 839	<u>9 104</u> 8 839	<u>9 164</u> 8 839

				,	-		-	-	.
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 845</u> 1 786	<u>1 834</u> 1 786	<u>1 816</u> 1 786	<u>1 824</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786

					-		-	-	.
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 036</u> 1 964	<u>2 022</u> 1 964	<u>1 999</u> 1 964	<u>2 009</u> 1 964	<u>2 072</u> 1 964
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 390</u> 5 179	<u>5 347</u> 5 179	<u>5 276</u> 5 179	<u>5 307</u> 5 179	<u>5 501</u> 5 179
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 282</u> 8 839	<u>9 185</u> 8 839	<u>9 025</u> 8 839	<u>9 094</u> 8 839	<u>9 531</u> 8 839

225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 847</u> 1 786	<u>1 867</u> 1 786	<u>1 848</u> 1 786	<u>1 852</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 040</u> 1 964	<u>2 066</u> 1 964	<u>2 041</u> 1 964	<u>2 046</u> 1 964
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 402</u> 5 179	<u>5 482</u> 5 179	<u>5 403</u> 5 179	<u>5 421</u> 5 179
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 308</u> 8 839	<u>9 487</u> 8 839	<u>9 311</u> 8 839	<u>9 350</u> 8 839

25.

251.

251-3.

251-302.

,

,

,

				,	.
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000

255. , ,
255-1.
255-101.

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 680</u> 2 522	<u>3 215</u> 2 679	<u>3 262</u> 2 679	<u>2 892</u> 2 679	<u>2 946</u> 2 679
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>4 201</u> 3 990				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 669</u> 11 290				
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 632</u> 1 560	<u>2 036</u> 1 786	<u>2 057</u> 1 786	<u>1 895</u> 1 786	<u>1 919</u> 1 786
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	<u>1 734</u> 1 646				
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	<u>2 128</u> 2 030				

					-	-	-	-	-
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 387</u> 13 950				

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 052</u> 2 679	<u>2 964</u> 2 679	<u>2 826</u> 2 679	<u>2 886</u> 2 679	<u>3 262</u> 2 679
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 965</u> 1 786	<u>1 927</u> 1 786	<u>1 866</u> 1 786	<u>1 893</u> 1 786	<u>2 057</u> 1 786
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					

				,	-		-	-	.
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,				
255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{3\,075}{2\,679}$	$\frac{3\,237}{2\,679}$	$\frac{3\,262}{2\,679}$	$\frac{3\,114}{2\,679}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,975}{1\,786}$	$\frac{2\,046}{1\,786}$	$\frac{2\,057}{1\,786}$	$\frac{1\,992}{1\,786}$

				,				
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

				,	-	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2						
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 237</u> 6 940			

					-	-	-	-	-
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	<u>7 854</u> 7 540				
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	<u>9 300</u> 8 917				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 317</u> 9 940				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 710</u> 7 360				
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 325</u> 7 960				
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 093</u> 9 641				

					-	-	-	-	-
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 788</u> 10 360				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>8 335</u> 7 970				
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 951</u> 8 570				
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 593</u> 10 170				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>12 029</u> 11 570				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>6 654</u> 6 234				

					-	-	-	-	-
255-102-0216	60 (17608-2017	2	1	225	<u>7 392</u> 6 953				
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225	<u>9 478</u> 9 040				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>10 914</u> 10 440				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 222</u> 7 860				
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175	<u>8 838</u> 8 460				
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175	<u>10 322</u> 9 864				

					-	-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 300</u> 10 860				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 893</u> 8 470				
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 509</u> 9 070				
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 151</u> 10 670				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 587</u> 12 070				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 735</u> 8 360				

					-	-	-	-	-
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 238</u> 7 833				
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 814</u> 11 360				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 406</u> 8 970				
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 021</u> 9 570				
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 132</u> 9 623				

					-	-	-	-	-
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 100</u> 12 570				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 977</u> 8 498				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 486</u> 8 994				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 590</u> 10 070				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 381</u> 11 815				
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 264</u> 7 940				

					-	-	-	-	-
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 879</u> 8 540				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 906</u> 9 540				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 343</u> 10 940				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 735</u> 8 360				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 351</u> 8 960				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960				

					-	-	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 814</u> 11 360				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 406</u> 8 970				
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 021</u> 9 570				
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 663</u> 11 170				
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 100</u> 12 570				
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 777</u> 8 440				

					-	-	-	-	-
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 393</u> 9 040				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>10 419</u> 10 040				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 856</u> 11 440				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 249</u> 8 860				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 864</u> 9 460				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 891</u> 10 460				

					-	-	-	-	-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 327</u> 11 860				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 919</u> 9 470				
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 535</u> 10 070				
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 177</u> 11 670				
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 613</u> 13 070				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 761</u> 9 360				

					-	-	-	-	-
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>11 403</u> 10 960				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 840</u> 12 360				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 432</u> 9 970				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 048</u> 10 570				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 170				

					-	-	-	-	-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 127</u> 13 570				
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 458</u> 10 970				
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 074</u> 11 570				
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>13 716</u> 13 170				
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>15 152</u> 14 570				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 858</u> 2 679	<u>3 308</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>2 920</u> 2 679	<u>2 985</u> 2 679

					-	-	-	-	-
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 225</u> 3 036	<u>3 674</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 287</u> 3 036	<u>3 352</u> 3 036
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 931</u> 2 723	<u>3 493</u> 2 723	<u>3 564</u> 2 723	<u>3 009</u> 2 723	<u>3 090</u> 2 723
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 389</u> 3 170	<u>3 952</u> 3 170	<u>4 022</u> 3 170	<u>3 467</u> 3 170	<u>3 548</u> 3 170
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 737</u> 3 482	<u>4 412</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>3 831</u> 3 482	<u>3 928</u> 3 482
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 196</u> 3 929	<u>4 870</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 289</u> 3 929	<u>4 386</u> 3 929
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 015</u> 19 390				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>20 434</u> 19 760				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 322</u> 19 690				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>20 742</u> 20 060				

					-	-	-	-	-
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>21 049</u> 20 360				
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>22 315</u> 21 550				
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>22 829</u> 22 050				
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	<u>23 229</u> 22 390				
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>20 384</u> 19 750				
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>20 804</u> 20 120				
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>20 691</u> 20 050				
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>21 111</u> 20 420				
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>21 419</u> 20 720				
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>22 685</u> 21 910				
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>23 198</u> 22 410				

					-	-	-	-	-
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282	<u>23 598</u> 22 750				
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>20 476</u> 19 840				
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>20 895</u> 20 210				
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>20 784</u> 20 140				
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>21 203</u> 20 510				
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>21 511</u> 20 810				
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>22 777</u> 22 000				
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>23 291</u> 22 500				
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282	<u>23 690</u> 22 840				
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>21 163</u> 20 510				
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>21 583</u> 20 880				

					-	-	-	-	-
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>21 471</u> 20 810				
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>21 891</u> 21 180				
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>22 199</u> 21 480				
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>23 465</u> 22 670				
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>23 978</u> 23 170				
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>24 377</u> 23 510				
255-102-0900	, c 17608-2017	2							

					-	-	-	-	-
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130	<u>24 684</u> 23 940				
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 103</u> 24 310				
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130	<u>24 991</u> 24 240				
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 411</u> 24 610				
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 718</u> 24 910				
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225	<u>26 985</u> 26 100				
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225	<u>28 524</u> 27 600				
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282	<u>27 898</u> 26 940				
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>25 145</u> 24 390				
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>25 565</u> 24 760				
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>25 453</u> 24 690				

					-	-	-	-	-
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>25 872</u> 25 060				
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>26 181</u> 25 360				
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>27 446</u> 26 550				
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>27 960</u> 27 050				
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282	<u>28 359</u> 27 390				
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130	<u>25 423</u> 24 660				
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175	<u>25 842</u> 25 030				
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130	<u>25 730</u> 24 960				
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175	<u>26 150</u> 25 330				
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175	<u>26 457</u> 25 630				
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225	<u>27 723</u> 26 820				

					-	-	-	-	-
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225	<u>28 237</u> 27 320				
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282	<u>28 637</u> 27 660				
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>25 874</u> 25 100				
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 293</u> 25 470				
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>26 182</u> 25 400				
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 601</u> 25 770				
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 909</u> 26 070				
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>28 175</u> 27 260				
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>28 689</u> 27 760				
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282	<u>29 088</u> 28 100				

				,	-		-	-	.
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0202	(17608-2017 60) ,	2	1	130					
255-102-0203	(17608-2017 60) ,	2	1	131					
255-102-0204	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0208	(17608-2017 80) ,	2	1	175					

					-		-	-	.
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					

				,	-		-	-	.
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225					
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225					
255-102-0217	(60 , 17608-2017)	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0222	(80 , 17608-2017)	2	1	175					

					-		-	-	.
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0229	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0230	(80) , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	(80) , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0234	(100) , 17608-2017	2	1	225					

					-		-	-	.
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0402	17608-2017 () 60	2	1	130					
255-102-0403	17608-2017 () 60	2	1	130					
255-102-0404	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0405	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0406	17608-2017 () 80	2	1	175					

				,	-		-	-	.
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0414	, () 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	, () 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0418	, () 80 17608-2017	2	1	175					

				,	-		-	-	.
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0426	, () 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	, () 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0430	, () 100 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0431	17608-2017 () 100	2	1	225					
255-102-0432	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225					
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225					
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225					

					-		-	-	.
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 112</u> 2 679	<u>3 007</u> 2 679	<u>2 841</u> 2 679	<u>2 913</u> 2 679	<u>3 382</u> 2 679
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 479</u> 3 036	<u>3 374</u> 3 036	<u>3 207</u> 3 036	<u>3 280</u> 3 036	<u>3 748</u> 3 036
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 249</u> 2 723	<u>3 118</u> 2 723	<u>2 910</u> 2 723	<u>3 000</u> 2 723	<u>3 586</u> 2 723
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 707</u> 3 170	<u>3 576</u> 3 170	<u>3 368</u> 3 170	<u>3 459</u> 3 170	<u>4 044</u> 3 170
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 119</u> 3 482	<u>3 961</u> 3 482	<u>3 712</u> 3 482	<u>3 820</u> 3 482	<u>4 523</u> 3 482
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 577</u> 3 929	<u>4 420</u> 3 929	<u>4 170</u> 3 929	<u>4 279</u> 3 929	<u>4 981</u> 3 929
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175					

					-		-	-	.
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282					
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					

					-		-	-	.
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282					

					-		-	-	.
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282					

					-		-	-	.
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282					
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					

					-		-	-	.
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175					

					-		-	-	.
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282					
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282					

				,				
255-102-0200	17608-2017	2						
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0202	(17608-2017 60) ,	2	1	130				
255-102-0203	(17608-2017 60) ,	2	1	131				

				,				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0212	100 (17608-2017	2	1	175				
255-102-0213	100 (17608-2017	2	1	175				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0216	60 (17608-2017	2	1	225				
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0226	100 (17608-2017	2	1	225				
255-102-0227	100 (17608-2017	2	1	225				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0230	80 (17608-2017	2	1	175				
255-102-0231	80 (17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225				
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225				
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0238	100 (17608-2017	2	1	225				
255-102-0239	100 (17608-2017	2	1	225				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0400	17608-2017	2						
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0402	60 , (17608-2017	2	1	130				
255-102-0403	60 , (17608-2017	2	1	130				

				,				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0410	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0411	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0414	17608-2017 () 60	2	1	130				
255-102-0415	17608-2017 () 60	2	1	130				

				,				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225				

255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 141</u> 2 679	<u>3 335</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 187</u> 2 679
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 507</u> 3 036	<u>3 701</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 553</u> 3 036
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 284</u> 2 723	<u>3 527</u> 2 723	<u>3 564</u> 2 723	<u>3 342</u> 2 723
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 743</u> 3 170	<u>3 985</u> 3 170	<u>4 022</u> 3 170	<u>3 800</u> 3 170

255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 161</u> 3 482	<u>4 453</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>4 230</u> 3 482
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 619</u> 3 929	<u>4 911</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 689</u> 3 929
255-102-0800	, c 17608-2017	2						
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175				
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175				
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225				
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225				

				,				
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282				
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282				
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130				
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175				

				,				
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130				
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175				
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175				
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225				
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225				
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282				
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175				

255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2						
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130				
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175				
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130				

				,				
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175				
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175				
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225				
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225				
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282				
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225				

255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282				
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130				
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175				
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130				
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175				
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175				
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225				
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225				
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282				
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130				

				,				
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282				

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 757</u> 10 520
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 959</u> 7 810
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 668</u> 11 420
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 870</u> 8 710

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>6 770</u> 6 650
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>7 781</u> 7 650
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 806</u> 9 650
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 406</u> 6 300
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 417</u> 7 300
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 441</u> 9 300

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235

					-	-	-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873

					-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

					-		-	-	.
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635

					-		-	-	.
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857

					-		-	-	.
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	937-92 22,5, , , ,	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	15 (24022-80, 956-93, 24476-80) , , , ;	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857

				,				
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	22,5, 937-92	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

-

,

,

8.04-08-2025

: «»

: Times New Roman.6084^{1/8}

050046,

,

, 21

/: +7 (727) 226 94 10 –

-

,

,

8.04-08-2025

: «»

: Times New Roman.6084^{1/8}

050046, .

,

, 21

/: +7 (727) 226 94 10 –