

’ i

,

,

1- i

2 -

,

-

1

2

8.04-08-2025

8.04-08-2025

-

-

’ i

,

,

1- i

2 -

,

-

1

2

8.04-08-2025
8.04-08-2025

-

-

1 « »

2 ()
- ()

3 2025 11 166-
2026 1
,
,
.

1 « »

2 - ()
()

3 11 2025
166-
с 1 2026
,
,
.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		5
211-3.		35
211-4.		36
211-5.		40
211-6.		41
211-7.		43
212.	, ,	46
212-1.		46
212-2.		172
212-3.		174
212-4.		175
212-5.		186
212-6.		198
213.		200
213-1.		200
213-3.	, ,	205
22.		214
221.		214
221-1.		214
222.	, , ,	222
222-1.	, , ,	222
222-2.	, ,	237
222-3.	, , , ,	241
225.		245

8.04-08-2025

IV

225-1.				245
225-2.				252
25.				260
251.	,	,		260
251-3.		,		260
255.	,	,		261
255-1.				261
26.				343
261.				343
261-1.				343

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

					,	.			
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377

					,				
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377	<u>1 928</u> 1 377

211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,928}{1\,377}$	$\frac{1\,928}{1\,377}$	$\frac{1\,928}{1\,377}$	$\frac{1\,928}{1\,377}$

211-102.

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					

211-102-0301	,		1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509	<u>1 294</u> 509
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569	<u>1 444</u> 569

				,				
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458	<u>1 131</u> 458

211-2.
211-201.

				,	.			
211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 965</u>	<u>8 590</u>	<u>5 182</u> 4 318	<u>9 199</u> <u>7 465</u> 5 625
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 894</u>	<u>8 529</u>	<u>5 145</u> 4 287	<u>9 133</u> <u>7 412</u> 5 585
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 111</u>	<u>8 468</u>	<u>5 108</u> 4 256	<u>9 067</u> <u>7 358</u> 5 545

211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 111</u>	<u>8 468</u>	<u>5 108</u> 4 256	<u>9 067</u>	<u>7 358</u> 5 545
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 111</u>	<u>8 468</u>	<u>5 108</u> 4 256	<u>9 067</u>	<u>7 358</u> 5 545
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 235</u>	<u>7 261</u>	<u>4 155</u> 3 336	<u>7 284</u>	<u>5 530</u> 3 781
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 114</u>	<u>7 155</u>	<u>3 643</u> 2 849	<u>7 178</u>	<u>5 449</u> 3 726
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 235</u>	<u>7 261</u>	<u>3 697</u> 2 891	<u>7 284</u>	<u>5 530</u> 3 781
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>10 099</u>	<u>8 699</u>	<u>5 264</u> 4 398	<u>9 307</u>	<u>7 572</u> 5 729
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>10 027</u>	<u>8 637</u>	<u>5 227</u> 4 367	<u>9 241</u>	<u>7 518</u> 5 688
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 229</u>	<u>8 574</u>	<u>5 189</u> 4 335	<u>9 174</u>	<u>7 464</u> 5 647
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 229</u>	<u>8 574</u>	<u>5 189</u> 4 335	<u>9 174</u>	<u>7 464</u> 5 647

211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 229</u>	<u>8 574</u>	<u>5 189</u> 4 335	<u>9 174</u>	<u>7 464</u> 5 647
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 337</u>	<u>7 346</u>	<u>4 219</u> 3 398	<u>7 358</u>	<u>5 602</u> 3 851
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 216</u>	<u>7 239</u>	<u>3 697</u> 2 902	<u>7 251</u>	<u>5 520</u> 3 795
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 337</u>	<u>7 346</u>	<u>3 752</u> 2 945	<u>7 358</u>	<u>5 602</u> 3 851
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>10 238</u>	<u>8 811</u>	<u>5 350</u> 4 481	<u>9 420</u>	<u>7 684</u> 5 837
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>10 165</u>	<u>8 748</u>	<u>5 312</u> 4 449	<u>9 352</u>	<u>7 629</u> 5 796
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 353</u>	<u>8 685</u>	<u>5 274</u> 4 417	<u>9 285</u>	<u>7 574</u> 5 754
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 353</u>	<u>8 685</u>	<u>5 274</u> 4 417	<u>9 285</u>	<u>7 574</u> 5 754
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 353</u>	<u>8 685</u>	<u>5 274</u> 4 417	<u>9 285</u>	<u>7 574</u> 5 754

211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 444</u>	<u>7 434</u>	<u>4 285</u> 3 462	<u>7 435</u>	<u>5 677</u> 3 924
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 321</u>	<u>7 326</u>	<u>3 754</u> 2 957	<u>7 327</u>	<u>5 594</u> 3 866
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 444</u>	<u>7 434</u>	<u>3 809</u> 3 000	<u>7 435</u>	<u>5 677</u> 3 924
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 382</u>	<u>8 928</u>	<u>5 439</u> 4 567	<u>9 536</u>	<u>7 799</u> 5 950
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 308</u>	<u>8 864</u>	<u>5 400</u> 4 535	<u>9 468</u>	<u>7 744</u> 5 907
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 481</u>	<u>8 800</u>	<u>5 361</u> 4 502	<u>9 400</u>	<u>7 688</u> 5 865
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 481</u>	<u>8 800</u>	<u>5 361</u> 4 502	<u>9 400</u>	<u>7 688</u> 5 865
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 481</u>	<u>8 800</u>	<u>5 361</u> 4 502	<u>9 400</u>	<u>7 688</u> 5 865
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 555</u>	<u>7 525</u>	<u>4 353</u> 3 529	<u>7 515</u>	<u>5 755</u> 3 999

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 430</u>	<u>7 416</u>	<u>3 812</u> 3 013	<u>7 405</u>	<u>5 671</u> 3 941
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 555</u>	<u>7 525</u>	<u>3 869</u> 3 058	<u>7 515</u>	<u>5 755</u> 3 999
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>10 532</u>	<u>9 049</u>	<u>5 531</u> 4 657	<u>9 658</u>	<u>7 919</u> 6 066
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>10 457</u>	<u>8 985</u>	<u>5 491</u> 4 624	<u>9 589</u>	<u>7 863</u> 6 023
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 614</u>	<u>8 920</u>	<u>5 452</u> 4 590	<u>9 520</u>	<u>7 806</u> 5 980
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 614</u>	<u>8 920</u>	<u>5 452</u> 4 590	<u>9 520</u>	<u>7 806</u> 5 980
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 614</u>	<u>8 920</u>	<u>5 452</u> 4 590	<u>9 520</u>	<u>7 806</u> 5 980
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 670</u>	<u>7 620</u>	<u>4 424</u> 3 598	<u>7 598</u>	<u>5 835</u> 4 077
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 544</u>	<u>7 509</u>	<u>3 873</u> 3 072	<u>7 487</u>	<u>5 750</u> 4 018

211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 670</u>	<u>7 620</u>	<u>3 930</u> 3 118	<u>7 598</u>	<u>5 835</u> 4 077
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 609</u>	<u>9 112</u>	<u>5 578</u> 4 703	<u>9 720</u>	<u>7 981</u> 6 126
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 534</u>	<u>9 047</u>	<u>5 539</u> 4 669	<u>9 651</u>	<u>7 924</u> 6 082
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 682</u>	<u>8 982</u>	<u>5 499</u> 4 636	<u>9 581</u>	<u>7 867</u> 6 039
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 682</u>	<u>8 982</u>	<u>5 499</u> 4 636	<u>9 581</u>	<u>7 867</u> 6 039
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 682</u>	<u>8 982</u>	<u>5 499</u> 4 636	<u>9 581</u>	<u>7 867</u> 6 039
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 729</u>	<u>7 669</u>	<u>4 461</u> 3 633	<u>7 641</u>	<u>5 877</u> 4 118
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 602</u>	<u>7 557</u>	<u>3 904</u> 3 103	<u>7 530</u>	<u>5 791</u> 4 058
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 729</u>	<u>7 669</u>	<u>3 962</u> 3 149	<u>7 641</u>	<u>5 877</u> 4 118

211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>11 070</u>	<u>9 328</u>	<u>5 648</u> 4 750	<u>9 970</u>	<u>8 128</u> 6 188
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 991</u>	<u>9 261</u>	<u>5 608</u> 4 716	<u>9 899</u>	<u>8 070</u> 6 143
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>10 128</u>	<u>9 194</u>	<u>5 568</u> 4 682	<u>9 827</u>	<u>8 012</u> 6 099
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>10 128</u>	<u>9 194</u>	<u>5 568</u> 4 682	<u>9 827</u>	<u>8 012</u> 6 099
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>10 128</u>	<u>9 194</u>	<u>5 568</u> 4 682	<u>9 827</u>	<u>8 012</u> 6 099
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>9 164</u>	<u>7 868</u>	<u>4 520</u> 3 670	<u>7 867</u>	<u>6 001</u> 4 159
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 030</u>	<u>7 753</u>	<u>3 957</u> 3 134	<u>7 752</u>	<u>5 914</u> 4 098
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>9 164</u>	<u>7 868</u>	<u>4 016</u> 3 180	<u>7 867</u>	<u>6 001</u> 4 159
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 852</u>				
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>10 775</u>				

211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>10 697</u>				
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 619</u>				
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>11 070</u>	<u>9 328</u>	<u>5 648</u> 4 750	<u>9 970</u>	<u>8 128</u> 6 188
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 991</u>	<u>9 261</u>	<u>5 608</u> 4 716	<u>9 899</u>	<u>8 070</u> 6 143
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>10 128</u>	<u>9 194</u>	<u>5 568</u> 4 682	<u>9 827</u>	<u>8 012</u> 6 099
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>10 128</u>	<u>9 194</u>	<u>5 568</u> 4 682	<u>9 827</u>	<u>8 012</u> 6 099
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>10 128</u>	<u>9 194</u>	<u>5 568</u> 4 682	<u>9 827</u>	<u>8 012</u> 6 099
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>9 164</u>	<u>7 868</u>	<u>4 520</u> 3 670	<u>7 867</u>	<u>6 001</u> 4 159
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 030</u>	<u>7 753</u>	<u>3 957</u> 3 134	<u>7 752</u>	<u>5 914</u> 4 098

8.04-08-2025

211-201-0808	70	3	1	1370	<u>9 164</u>	<u>7 868</u>	<u>4 016</u> 3 180	<u>7 867</u>	<u>6 001</u> 4 159
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 852</u>				
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>10 775</u>				
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>10 697</u>				
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 619</u>				

211-201-0100	, 1284-2004 200	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>10 196</u>	<u>10 065</u>	<u>8 693</u>	<u>9 964</u>	<u>6 586</u> 5 682

211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>10 124</u>	<u>9 993</u>	<u>8 630</u>	<u>9 893</u>	<u>6 539</u> 5 641
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>10 051</u>	<u>9 921</u>	<u>8 568</u>	<u>9 822</u>	<u>6 492</u> 5 601
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>10 051</u>	<u>9 921</u>	<u>8 568</u>	<u>9 822</u>	<u>6 492</u> 5 601
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>10 051</u>	<u>9 921</u>	<u>8 568</u>	<u>9 822</u>	<u>6 492</u> 5 601
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 237</u>	<u>9 276</u>	<u>6 674</u>	<u>7 918</u>	<u>5 873</u> 5 004
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 117</u>	<u>9 141</u>	<u>6 577</u>	<u>7 803</u>	<u>5 787</u> 4 931
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 237</u>	<u>9 276</u>	<u>6 674</u>	<u>7 918</u>	<u>5 873</u> 5 004
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>10 297</u>	<u>10 140</u>	<u>8 799</u>	<u>10 070</u>	<u>6 695</u> 5 787
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>10 224</u>	<u>10 068</u>	<u>8 736</u>	<u>9 998</u>	<u>6 647</u> 5 746

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>10 150</u>	<u>9 996</u>	<u>8 673</u>	<u>9 926</u>	<u>6 599</u> 5 704
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>10 150</u>	<u>9 996</u>	<u>8 673</u>	<u>9 926</u>	<u>6 599</u> 5 704
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>10 150</u>	<u>9 996</u>	<u>8 673</u>	<u>9 926</u>	<u>6 599</u> 5 704
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 304</u>	<u>9 340</u>	<u>6 744</u>	<u>7 988</u>	<u>5 968</u> 5 097
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 183</u>	<u>9 204</u>	<u>6 646</u>	<u>7 872</u>	<u>5 881</u> 5 022
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 304</u>	<u>9 340</u>	<u>6 744</u>	<u>7 988</u>	<u>5 968</u> 5 097
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>10 402</u>	<u>10 219</u>	<u>8 909</u>	<u>10 181</u>	<u>6 807</u> 5 896
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>10 328</u>	<u>10 146</u>	<u>8 845</u>	<u>10 108</u>	<u>6 759</u> 5 854
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>10 253</u>	<u>10 073</u>	<u>8 782</u>	<u>10 035</u>	<u>6 710</u> 5 812

211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>10 253</u>	<u>10 073</u>	<u>8 782</u>	<u>10 035</u>	<u>6 710</u> 5 812
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>10 253</u>	<u>10 073</u>	<u>8 782</u>	<u>10 035</u>	<u>6 710</u> 5 812
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 373</u>	<u>9 406</u>	<u>6 817</u>	<u>8 061</u>	<u>6 067</u> 5 193
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 251</u>	<u>9 269</u>	<u>6 717</u>	<u>7 943</u>	<u>5 979</u> 5 117
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 373</u>	<u>9 406</u>	<u>6 817</u>	<u>8 061</u>	<u>6 067</u> 5 193
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 511</u>	<u>10 301</u>	<u>9 023</u>	<u>10 295</u>	<u>6 924</u> 6 010
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 436</u>	<u>10 227</u>	<u>8 959</u>	<u>10 221</u>	<u>6 875</u> 5 967
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>10 361</u>	<u>10 154</u>	<u>8 894</u>	<u>10 148</u>	<u>6 825</u> 5 924
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>10 361</u>	<u>10 154</u>	<u>8 894</u>	<u>10 148</u>	<u>6 825</u> 5 924

211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>10 361</u>	<u>10 154</u>	<u>8 894</u>	<u>10 148</u>	<u>6 825</u> 5 924
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 444</u>	<u>9 474</u>	<u>6 892</u>	<u>8 136</u>	<u>6 170</u> 5 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 321</u>	<u>9 336</u>	<u>6 791</u>	<u>8 018</u>	<u>6 080</u> 5 215
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 444</u>	<u>9 474</u>	<u>6 892</u>	<u>8 136</u>	<u>6 170</u> 5 293
211-201-0500	1284-2004 800	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>10 624</u>	<u>10 386</u>	<u>9 142</u>	<u>10 414</u>	<u>7 045</u> 6 127
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>10 548</u>	<u>10 312</u>	<u>9 077</u>	<u>10 339</u>	<u>6 995</u> 6 084
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>10 472</u>	<u>10 237</u>	<u>9 012</u>	<u>10 265</u>	<u>6 945</u> 6 040
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>10 472</u>	<u>10 237</u>	<u>9 012</u>	<u>10 265</u>	<u>6 945</u> 6 040
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>10 472</u>	<u>10 237</u>	<u>9 012</u>	<u>10 265</u>	<u>6 945</u> 6 040

211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 519</u>	<u>9 546</u>	<u>6 970</u>	<u>8 215</u>	<u>6 277</u> 5 397
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 395</u>	<u>9 406</u>	<u>6 869</u>	<u>8 095</u>	<u>6 185</u> 5 318
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 519</u>	<u>9 546</u>	<u>6 970</u>	<u>8 215</u>	<u>6 277</u> 5 397
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 682</u>	<u>10 429</u>	<u>9 203</u>	<u>10 475</u>	<u>7 108</u> 6 188
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 606</u>	<u>10 355</u>	<u>9 138</u>	<u>10 400</u>	<u>7 057</u> 6 144
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>10 529</u>	<u>10 281</u>	<u>9 072</u>	<u>10 325</u>	<u>7 006</u> 6 100
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>10 529</u>	<u>10 281</u>	<u>9 072</u>	<u>10 325</u>	<u>7 006</u> 6 100
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>10 529</u>	<u>10 281</u>	<u>9 072</u>	<u>10 325</u>	<u>7 006</u> 6 100
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 557</u>	<u>9 582</u>	<u>7 011</u>	<u>8 255</u>	<u>6 332</u> 5 450

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 432</u>	<u>9 443</u>	<u>6 908</u>	<u>8 135</u>	<u>6 239</u> 5 370
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 557</u>	<u>9 582</u>	<u>7 011</u>	<u>8 255</u>	<u>6 332</u> 5 450
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>11 005</u>	<u>10 474</u>	<u>9 430</u>	<u>10 773</u>	<u>7 193</u> 6 250
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 926</u>	<u>10 399</u>	<u>9 363</u>	<u>10 696</u>	<u>7 142</u> 6 205
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>10 848</u>	<u>10 324</u>	<u>9 296</u>	<u>10 619</u>	<u>7 090</u> 6 161
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>10 848</u>	<u>10 324</u>	<u>9 296</u>	<u>10 619</u>	<u>7 090</u> 6 161
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>10 848</u>	<u>10 324</u>	<u>9 296</u>	<u>10 619</u>	<u>7 090</u> 6 161
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 855</u>	<u>9 620</u>	<u>7 213</u>	<u>8 526</u>	<u>6 409</u> 5 504
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 725</u>	<u>9 479</u>	<u>7 107</u>	<u>8 402</u>	<u>6 316</u> 5 424

211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 855</u>	<u>9 620</u>	<u>7 213</u>	<u>8 526</u>	<u>6 409</u> 5 504
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400					
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390					
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380					
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370					
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>11 005</u>	<u>10 474</u>	<u>9 430</u>	<u>10 773</u>	<u>7 193</u> 6 250
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 926</u>	<u>10 399</u>	<u>9 363</u>	<u>10 696</u>	<u>7 142</u> 6 205
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>10 848</u>	<u>10 324</u>	<u>9 296</u>	<u>10 619</u>	<u>7 090</u> 6 161
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>10 848</u>	<u>10 324</u>	<u>9 296</u>	<u>10 619</u>	<u>7 090</u> 6 161
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>10 848</u>	<u>10 324</u>	<u>9 296</u>	<u>10 619</u>	<u>7 090</u> 6 161

8.04-08-2025

211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 855</u>	<u>9 620</u>	<u>7 213</u>	<u>8 526</u>	<u>6 409</u> 5 504
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 725</u>	<u>9 479</u>	<u>7 107</u>	<u>8 402</u>	<u>6 316</u> 5 424
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 855</u>	<u>9 620</u>	<u>7 213</u>	<u>8 526</u>	<u>6 409</u> 5 504
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400					
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390					
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380					
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370					

211-201-0100	1284-2004 200	3						

211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,682}{3\,977}$	<u>8 413</u>	$\frac{5\,574}{4\,318}$	<u>7 247</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,641}{3\,949}$	<u>8 353</u>	$\frac{5\,534}{4\,287}$	<u>7 195</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,601}{3\,920}$	<u>8 293</u>	$\frac{5\,495}{4\,256}$	<u>7 144</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,601}{3\,920}$	<u>8 293</u>	$\frac{5\,495}{4\,256}$	<u>7 144</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,601}{3\,920}$	<u>8 293</u>	$\frac{5\,495}{4\,256}$	<u>7 144</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,987}{3\,336}$	<u>6 658</u>	$\frac{4\,539}{3\,336}$	<u>5 088</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,915}{3\,287}$	<u>6 561</u>	$\frac{4\,021}{2\,849}$	<u>5 014</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,987}{3\,336}$	<u>6 658</u>	$\frac{4\,081}{2\,891}$	<u>5 088</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,758}{4\,051}$	<u>8 516</u>	$\frac{5\,657}{4\,398}$	<u>7 334</u>

211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,716}{4\,022}$	<u>8 455</u>	$\frac{5\,616}{4\,367}$	<u>7 281</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,675}{3\,993}$	<u>8 394</u>	$\frac{5\,576}{4\,335}$	<u>7 229</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,675}{3\,993}$	<u>8 394</u>	$\frac{5\,576}{4\,335}$	<u>7 229</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,675}{3\,993}$	<u>8 394</u>	$\frac{5\,576}{4\,335}$	<u>7 229</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,051}{3\,398}$	<u>6 730</u>	$\frac{4\,602}{3\,398}$	<u>5 136</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,977}{3\,348}$	<u>6 632</u>	$\frac{4\,075}{2\,902}$	<u>5 061</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{5\,051}{3\,398}$	<u>6 730</u>	$\frac{4\,136}{2\,945}$	<u>5 136</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,836}{4\,127}$	<u>8 623</u>	$\frac{5\,742}{4\,481}$	<u>7 424</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,795}{4\,098}$	<u>8 561</u>	$\frac{5\,701}{4\,449}$	<u>7 371</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,753}{4\,068}$	<u>8 500</u>	$\frac{5\,660}{4\,417}$	<u>7 318</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,753}{4\,068}$	<u>8 500</u>	$\frac{5\,660}{4\,417}$	<u>7 318</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,753}{4\,068}$	<u>8 500</u>	$\frac{5\,660}{4\,417}$	<u>7 318</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,117}{3\,462}$	<u>6 804</u>	$\frac{4\,668}{3\,462}$	<u>5 185</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,042}{3\,411}$	<u>6 705</u>	$\frac{4\,132}{2\,957}$	<u>5 109</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{5\,117}{3\,462}$	<u>6 804</u>	$\frac{4\,193}{3\,000}$	<u>5 185</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,918}{4\,207}$	<u>8 734</u>	$\frac{5\,831}{4\,567}$	<u>7 517</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,876}{4\,177}$	<u>8 671</u>	$\frac{5\,789}{4\,535}$	<u>7 464</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,833}{4\,147}$	<u>8 609</u>	$\frac{5\,748}{4\,502}$	<u>7 410</u>

211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 833}{4\ 147}$	<u>8 609</u>	$\frac{5\ 748}{4\ 502}$	<u>7 410</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 833}{4\ 147}$	<u>8 609</u>	$\frac{5\ 748}{4\ 502}$	<u>7 410</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 186}{3\ 529}$	<u>6 881</u>	$\frac{4\ 737}{3\ 529}$	<u>5 237</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 110}{3\ 477}$	<u>6 781</u>	$\frac{4\ 190}{3\ 013}$	<u>5 160</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{5\ 186}{3\ 529}$	<u>6 881</u>	$\frac{4\ 252}{3\ 058}$	<u>5 237</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 003}{4\ 289}$	<u>8 849</u>	$\frac{5\ 923}{4\ 657}$	<u>7 614</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 960}{4\ 259}$	<u>8 786</u>	$\frac{5\ 881}{4\ 624}$	<u>7 560</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 917}{4\ 228}$	<u>8 723</u>	$\frac{5\ 838}{4\ 590}$	<u>7 506</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 917}{4\ 228}$	<u>8 723</u>	$\frac{5\ 838}{4\ 590}$	<u>7 506</u>

211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,917}{4\,228}$	<u>8 723</u>	$\frac{5\,838}{4\,590}$	<u>7 506</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,257}{3\,598}$	<u>6 961</u>	$\frac{4\,808}{3\,598}$	<u>5 290</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,180}{3\,545}$	<u>6 860</u>	$\frac{4\,251}{3\,072}$	<u>5 213</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,257}{3\,598}$	<u>6 961</u>	$\frac{4\,314}{3\,118}$	<u>5 290</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,047}{4\,332}$	<u>8 909</u>	$\frac{5\,971}{4\,703}$	<u>7 664</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,003}{4\,301}$	<u>8 845</u>	$\frac{5\,928}{4\,669}$	<u>7 610</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,960}{4\,270}$	<u>8 781</u>	$\frac{5\,885}{4\,636}$	<u>7 555</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,960}{4\,270}$	<u>8 781</u>	$\frac{5\,885}{4\,636}$	<u>7 555</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,960}{4\,270}$	<u>8 781</u>	$\frac{5\,885}{4\,636}$	<u>7 555</u>

211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,293}{3\,633}$	<u>7 003</u>	$\frac{4\,845}{3\,633}$	<u>5 317</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,216}{3\,580}$	<u>6 900</u>	$\frac{4\,283}{3\,103}$	<u>5 240</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,293}{3\,633}$	<u>7 003</u>	$\frac{4\,346}{3\,149}$	<u>5 317</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,171}{4\,375}$	<u>9 112</u>	$\frac{6\,068}{4\,750}$	<u>7 844</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,126}{4\,344}$	<u>9 047</u>	$\frac{6\,025}{4\,716}$	<u>7 788</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,082}{4\,313}$	<u>8 982</u>	$\frac{5\,981}{4\,682}$	<u>7 732</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,082}{4\,313}$	<u>8 982</u>	$\frac{5\,981}{4\,682}$	<u>7 732</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,082}{4\,313}$	<u>8 982</u>	$\frac{5\,981}{4\,682}$	<u>7 732</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,409}{3\,670}$	<u>7 184</u>	$\frac{4\,930}{3\,670}$	<u>5 471</u>

211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 330</u> 3 616	<u>7 080</u>	<u>4 362</u> 3 134	<u>5 391</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 409</u> 3 670	<u>7 184</u>	<u>4 426</u> 3 180	<u>5 471</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400				
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390				
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380				
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370				
211-201-0800	1284-2004 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 171</u> 4 375	<u>9 112</u>	<u>6 068</u> 4 750	<u>7 844</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 126</u> 4 344	<u>9 047</u>	<u>6 025</u> 4 716	<u>7 788</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 082</u> 4 313	<u>8 982</u>	<u>5 981</u> 4 682	<u>7 732</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 082</u> 4 313	<u>8 982</u>	<u>5 981</u> 4 682	<u>7 732</u>

211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 082</u> 4 313	<u>8 982</u>	<u>5 981</u> 4 682	<u>7 732</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 409</u> 3 670	<u>7 184</u>	<u>4 930</u> 3 670	<u>5 471</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 330</u> 3 616	<u>7 080</u>	<u>4 362</u> 3 134	<u>5 391</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 409</u> 3 670	<u>7 184</u>	<u>4 426</u> 3 180	<u>5 471</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400				
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390				
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380				
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370				

211-203.

					,	.			
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,	.			
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	1376-2005	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

					,	.			
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>18 192</u> 16 786	<u>23 992</u> 21 429	<u>23 080</u> 21 429	<u>18 480</u> 16 786	<u>18 934</u> 16 786
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>18 192</u> 16 786	<u>23 992</u> 21 429	<u>23 080</u> 21 429	<u>18 480</u> 16 786	<u>18 934</u> 16 786
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 192</u> 16 786	<u>23 992</u> 21 429	<u>23 080</u> 21 429	<u>18 480</u> 16 786	<u>18 934</u> 16 786

					,	.			
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 346</u> 16 786	<u>19 346</u> 16 786	<u>17 768</u> 16 786	<u>18 304</u> 16 786	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 346</u> 16 786	<u>19 346</u> 16 786	<u>17 768</u> 16 786	<u>18 304</u> 16 786	<u>19 458</u> 17 176

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 346</u> 16 786	<u>19 346</u> 16 786	<u>17 768</u> 16 786	<u>18 304</u> 16 786	<u>19 458</u> 17 176

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>23 581</u> 21 429	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>23 581</u> 21 429	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>23 581</u> 21 429	<u>19 458</u> 17 176

211-206.

					,
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>3 643</u>

211-3.
211-302.

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600

					,	.
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 573</u>	22 600
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 573</u>	22 600

211-4.
211-401.

					,	.			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 568</u> 3 393	<u>7 232</u>	<u>3 414</u>	<u>4 501</u>	<u>4 997</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 568</u> 3 393	<u>7 232</u>	<u>3 414</u>	<u>4 501</u>	<u>4 997</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 166</u> 2 857				

8.04-08-2025

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 926</u>	<u>6 104</u>	<u>3 438</u> 2 679	<u>4 510</u> 2 679	<u>10 257</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 926</u>	<u>6 104</u>	<u>3 438</u> 2 679	<u>4 510</u> 2 679	<u>10 257</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 745</u>	<u>8 777</u>	<u>3 747</u>	<u>7 141</u>	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 745</u>	<u>8 777</u>	<u>3 747</u>	<u>7 141</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-402.

					,	.			
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{5\,534}{4\,464}$	$\frac{5\,687}{2\,679}$	$\frac{6\,336}{2\,679}$	$\frac{4\,488}{2\,679}$	$\frac{4\,797}{2\,679}$

					,	.			
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{6\,466}{2\,679}$	$\frac{6\,151}{2\,679}$	$\frac{4\,686}{2\,679}$	$\frac{5\,632}{2\,679}$	$\frac{6\,466}{2\,679}$

211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>3 406</u> 2 411	<u>6 466</u> 2 679	<u>6 466</u> 2 679	<u>5 817</u> 2 679

211-403.

211-403-0100	10832-2009 75	3						
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77		<u>16 298</u> 16 071		
211-403-0200	4682-84 ()	3						
211-403-0201		3	1	2600		<u>191 818</u> 188 036		

211-5.
211-501.

				,	.				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>7 758</u>	<u>6 201</u>	<u>2 880</u> 2 009	<u>6 544</u>	<u>4 985</u> 3 013

				,	.				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>7 785</u>	<u>7 774</u>	<u>6 794</u>	<u>8 232</u>	<u>4 259</u> 3 348

211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 163</u> 1 339	<u>5 625</u>	<u>3 329</u> 2 009	<u>4 493</u>

211-6.
211-601.

-

211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 742</u>	<u>6 965</u>	<u>3 072</u> 2 143	<u>7 870</u> <u>5 616</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 303</u>	<u>8 734</u>	<u>7 247</u>	<u>8 781</u>	<u>4 543</u> <u>3 571</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 816</u> <u>1 857</u>	<u>6 184</u>	<u>3 551</u>	<u>4 918</u>	

211-7.
211-701. ,

					,	.				
211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 389</u>	<u>6 229</u>	<u>7 036</u>	<u>4 996</u> <u>2 652</u>	<u>8 841</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 389</u>	<u>6 229</u>	<u>7 036</u>	<u>4 996</u> <u>2 652</u>	<u>8 841</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 389</u>	<u>6 229</u>	<u>7 036</u>	<u>4 996</u> <u>2 652</u>	<u>8 841</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 389</u>	<u>6 229</u>	<u>7 036</u>	<u>4 996</u> <u>2 652</u>	<u>8 841</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 389</u>	<u>6 229</u>	<u>7 036</u>	<u>4 996</u> <u>2 652</u>	<u>8 841</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 389</u>	<u>6 229</u>	<u>7 036</u>	<u>4 996</u> <u>2 652</u>	<u>8 841</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>					

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>10 535</u>	<u>7 004</u>	<u>8 732</u>	<u>5 118</u> 4 018	<u>8 482</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>10 535</u>	<u>7 004</u>	<u>8 732</u>	<u>5 118</u> 4 018	<u>8 482</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>10 535</u>	<u>7 004</u>	<u>8 732</u>	<u>5 118</u> 4 018	<u>8 482</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>10 535</u>	<u>7 004</u>	<u>8 732</u>	<u>5 118</u> 4 018	<u>8 482</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>10 535</u>	<u>7 004</u>	<u>8 732</u>	<u>5 118</u> 4 018	<u>8 482</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>10 535</u>	<u>7 004</u>	<u>8 732</u>	<u>5 118</u> 4 018	<u>8 482</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

					,			
211-701-0100		3						
211-701-0101	300 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>7 311</u>	<u>10 792</u>	<u>4 985</u>	
211-701-0102	400 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>7 311</u>	<u>10 792</u>	<u>4 985</u>	
211-701-0103	600 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>7 311</u>	<u>10 792</u>	<u>4 985</u>	
211-701-0104	800 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>7 311</u>	<u>10 792</u>	<u>4 985</u>	
211-701-0105	1000 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>7 311</u>	<u>10 792</u>	<u>4 985</u>	
211-701-0106	1200 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>7 311</u>	<u>10 792</u>	<u>4 985</u>	
211-701-0300								
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				

211-702.

					,	.
211-702-0100		3				
211-702-0101	-	3	1	700	<u>3 207</u> 2 679	

212. ,
212-1.
212-101.

					,	.			
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>30 765</u> 27 232	<u>33 523</u> 21 461	<u>40 835</u> 27 232	<u>35 305</u> 27 232 <u>38 202</u> 27 232
212-101-0200	7473-2010	5	3						

212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>31 218</u> 27 679	<u>34 614</u> 22 534	<u>41 289</u> 27 679	<u>35 759</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679
212-101-0300	7473-2010	7,5	3							
212-101-0301			3	1	2400	<u>32 125</u> 28 571	<u>35 758</u> 23 661	<u>42 196</u> 28 571	<u>36 666</u> 28 571	<u>39 562</u> 28 571
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>31 614</u> 28 860	<u>35 784</u> 23 900	<u>42 245</u> 28 860	<u>36 817</u> 28 860	<u>39 661</u> 28 860
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>31 913</u> 29 155	<u>36 032</u> 24 144	<u>42 545</u> 29 155	<u>37 117</u> 29 155	<u>39 960</u> 29 155
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>32 218</u> 29 455	<u>36 285</u> 24 392	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>32 848</u> 30 075	<u>36 806</u> 24 906	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>33 174</u> 30 395	<u>37 076</u> 25 171	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0307	F100, W2		3	1	2400	<u>31 913</u> 29 155	<u>36 032</u> 24 144	<u>42 545</u> 29 155	<u>37 117</u> 29 155	<u>39 960</u> 29 155
212-101-0308	F100, W4		3	1	2400	<u>32 218</u> 29 455	<u>36 285</u> 24 392	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0309	F100, W6		3	1	2400	<u>32 530</u> 29 762	<u>36 543</u> 24 647	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 395	<u>37 076</u> 25 171	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 506</u> 30 722	<u>37 351</u> 25 442	<u>44 137</u> 30 722	<u>38 709</u> 30 722	<u>41 552</u> 30 722
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 218</u> 29 455	<u>36 285</u> 24 392	<u>42 850</u> 29 455	<u>37 422</u> 29 455	<u>40 265</u> 29 455
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 530</u> 29 762	<u>36 543</u> 24 647	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 848</u> 30 075	<u>36 806</u> 24 906	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 506</u> 30 722	<u>37 351</u> 25 442	<u>44 137</u> 30 722	<u>38 709</u> 30 722	<u>41 552</u> 30 722
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 845</u> 31 056	<u>37 632</u> 25 718	<u>44 476</u> 31 056	<u>39 048</u> 31 056	<u>41 892</u> 31 056
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 530</u> 29 762	<u>36 543</u> 24 647	<u>43 162</u> 29 762	<u>37 734</u> 29 762	<u>40 577</u> 29 762
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 848</u> 30 075	<u>36 806</u> 24 906	<u>43 480</u> 30 075	<u>38 052</u> 30 075	<u>40 895</u> 30 075
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 395	<u>37 076</u> 25 171	<u>43 805</u> 30 395	<u>38 377</u> 30 395	<u>41 220</u> 30 395
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 845</u> 31 056	<u>37 632</u> 25 718	<u>44 476</u> 31 056	<u>39 048</u> 31 056	<u>41 892</u> 31 056

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 192</u> 31 397	<u>37 919</u> 26 001	<u>44 823</u> 31 397	<u>39 395</u> 31 397	<u>42 238</u> 31 397
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 486</u> 29 911	<u>36 665</u> 24 554	<u>43 557</u> 29 911	<u>38 026</u> 29 911	<u>40 923</u> 29 911
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 988</u> 30 213	<u>36 700</u> 24 802	<u>43 620</u> 30 213	<u>38 192</u> 30 213	<u>41 035</u> 30 213
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 302</u> 30 521	<u>36 957</u> 25 055	<u>43 933</u> 30 521	<u>38 505</u> 30 521	<u>41 348</u> 30 521
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 621</u> 30 836	<u>37 220</u> 25 313	<u>44 253</u> 30 836	<u>38 825</u> 30 836	<u>41 668</u> 30 836
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 281</u> 31 485	<u>37 761</u> 25 846	<u>44 912</u> 31 485	<u>39 484</u> 31 485	<u>42 328</u> 31 485
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 621</u> 31 820	<u>38 041</u> 26 121	<u>45 253</u> 31 820	<u>39 825</u> 31 820	<u>42 668</u> 31 820
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 302</u> 30 521	<u>36 957</u> 25 055	<u>43 933</u> 30 521	<u>38 505</u> 30 521	<u>41 348</u> 30 521
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 621</u> 30 836	<u>37 220</u> 25 313	<u>44 253</u> 30 836	<u>38 825</u> 30 836	<u>41 668</u> 30 836
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 157	<u>37 488</u> 25 577	<u>44 579</u> 31 157	<u>39 151</u> 31 157	<u>41 994</u> 31 157

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 621</u> 31 820	<u>38 041</u> 26 121	<u>45 253</u> 31 820	<u>39 825</u> 31 820	<u>42 668</u> 31 820
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 969</u> 32 162	<u>38 326</u> 26 402	<u>45 600</u> 32 162	<u>40 172</u> 32 162	<u>43 015</u> 32 162
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 621</u> 30 836	<u>37 220</u> 25 313	<u>44 253</u> 30 836	<u>38 825</u> 30 836	<u>41 668</u> 30 836
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 157	<u>37 488</u> 25 577	<u>44 579</u> 31 157	<u>39 151</u> 31 157	<u>41 994</u> 31 157
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 281</u> 31 485	<u>37 761</u> 25 846	<u>44 912</u> 31 485	<u>39 484</u> 31 485	<u>42 328</u> 31 485
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 969</u> 32 162	<u>38 326</u> 26 402	<u>45 600</u> 32 162	<u>40 172</u> 32 162	<u>43 015</u> 32 162
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>35 324</u> 32 512	<u>38 618</u> 26 689	<u>45 955</u> 32 512	<u>40 527</u> 32 512	<u>43 371</u> 32 512
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 157	<u>37 488</u> 25 577	<u>44 579</u> 31 157	<u>39 151</u> 31 157	<u>41 994</u> 31 157
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 281</u> 31 485	<u>37 761</u> 25 846	<u>44 912</u> 31 485	<u>39 484</u> 31 485	<u>42 328</u> 31 485
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 621</u> 31 820	<u>38 041</u> 26 121	<u>45 253</u> 31 820	<u>39 825</u> 31 820	<u>42 668</u> 31 820
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>35 324</u> 32 512	<u>38 618</u> 26 689	<u>45 955</u> 32 512	<u>40 527</u> 32 512	<u>43 371</u> 32 512

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 687</u> 32 869	<u>38 916</u> 26 982	<u>46 318</u> 32 869	<u>40 890</u> 32 869	<u>43 734</u> 32 869
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 486</u> 29 911	<u>36 847</u> 24 732	<u>43 557</u> 29 911	<u>38 026</u> 29 911	<u>40 923</u> 29 911
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 988</u> 30 213	<u>36 884</u> 24 982	<u>43 620</u> 30 213	<u>38 192</u> 30 213	<u>41 035</u> 30 213
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 302</u> 30 521	<u>37 143</u> 25 237	<u>43 933</u> 30 521	<u>38 505</u> 30 521	<u>41 348</u> 30 521
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 621</u> 30 836	<u>37 407</u> 25 497	<u>44 253</u> 30 836	<u>38 825</u> 30 836	<u>41 668</u> 30 836
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 281</u> 31 485	<u>37 952</u> 26 034	<u>44 912</u> 31 485	<u>39 484</u> 31 485	<u>42 328</u> 31 485
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 621</u> 31 820	<u>38 234</u> 26 311	<u>45 253</u> 31 820	<u>39 825</u> 31 820	<u>42 668</u> 31 820
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 302</u> 30 521	<u>37 143</u> 25 237	<u>43 933</u> 30 521	<u>38 505</u> 30 521	<u>41 348</u> 30 521
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 621</u> 30 836	<u>37 407</u> 25 497	<u>44 253</u> 30 836	<u>38 825</u> 30 836	<u>41 668</u> 30 836
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 157	<u>37 677</u> 25 763	<u>44 579</u> 31 157	<u>39 151</u> 31 157	<u>41 994</u> 31 157

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 621</u> 31 820	<u>38 234</u> 26 311	<u>45 253</u> 31 820	<u>39 825</u> 31 820	<u>42 668</u> 31 820
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 969</u> 32 162	<u>38 521</u> 26 594	<u>45 600</u> 32 162	<u>40 172</u> 32 162	<u>43 015</u> 32 162
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 621</u> 30 836	<u>37 407</u> 25 497	<u>44 253</u> 30 836	<u>38 825</u> 30 836	<u>41 668</u> 30 836
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 157	<u>37 677</u> 25 763	<u>44 579</u> 31 157	<u>39 151</u> 31 157	<u>41 994</u> 31 157
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 281</u> 31 485	<u>37 952</u> 26 034	<u>44 912</u> 31 485	<u>39 484</u> 31 485	<u>42 328</u> 31 485
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 969</u> 32 162	<u>38 521</u> 26 594	<u>45 600</u> 32 162	<u>40 172</u> 32 162	<u>43 015</u> 32 162
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 324</u> 32 512	<u>38 815</u> 26 883	<u>45 955</u> 32 512	<u>40 527</u> 32 512	<u>43 371</u> 32 512
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 157	<u>37 677</u> 25 763	<u>44 579</u> 31 157	<u>39 151</u> 31 157	<u>41 994</u> 31 157
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 281</u> 31 485	<u>37 952</u> 26 034	<u>44 912</u> 31 485	<u>39 484</u> 31 485	<u>42 328</u> 31 485
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 621</u> 31 820	<u>38 234</u> 26 311	<u>45 253</u> 31 820	<u>39 825</u> 31 820	<u>42 668</u> 31 820
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 324</u> 32 512	<u>38 815</u> 26 883	<u>45 955</u> 32 512	<u>40 527</u> 32 512	<u>43 371</u> 32 512

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 687</u> 32 869	<u>39 115</u> 27 178	<u>46 318</u> 32 869	<u>40 890</u> 32 869	<u>43 734</u> 32 869
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 847</u> 31 250	<u>37 573</u> 25 446	<u>44 917</u> 31 250	<u>39 387</u> 31 250	<u>42 284</u> 31 250
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 363</u> 31 566	<u>37 617</u> 25 703	<u>44 994</u> 31 566	<u>39 566</u> 31 566	<u>42 410</u> 31 566
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 690</u> 31 888	<u>37 883</u> 25 966	<u>45 321</u> 31 888	<u>39 894</u> 31 888	<u>42 737</u> 31 888
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 024</u> 32 216	<u>38 155</u> 26 233	<u>45 655</u> 32 216	<u>40 228</u> 32 216	<u>43 071</u> 32 216
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 713</u> 32 895	<u>38 716</u> 26 786	<u>46 345</u> 32 895	<u>40 917</u> 32 895	<u>43 760</u> 32 895
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>36 069</u> 33 245	<u>39 006</u> 27 071	<u>46 700</u> 33 245	<u>41 272</u> 33 245	<u>44 115</u> 33 245
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 690</u> 31 888	<u>37 883</u> 25 966	<u>45 321</u> 31 888	<u>39 894</u> 31 888	<u>42 737</u> 31 888
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 024</u> 32 216	<u>38 155</u> 26 233	<u>45 655</u> 32 216	<u>40 228</u> 32 216	<u>43 071</u> 32 216
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 365</u> 32 552	<u>38 433</u> 26 507	<u>45 996</u> 32 552	<u>40 569</u> 32 552	<u>43 412</u> 32 552

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>36 069</u> 33 245	<u>39 006</u> 27 071	<u>46 700</u> 33 245	<u>41 272</u> 33 245	<u>44 115</u> 33 245
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 432</u> 33 602	<u>39 301</u> 27 362	<u>47 063</u> 33 602	<u>41 635</u> 33 602	<u>44 479</u> 33 602
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 024</u> 32 216	<u>38 155</u> 26 233	<u>45 655</u> 32 216	<u>40 228</u> 32 216	<u>43 071</u> 32 216
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 365</u> 32 552	<u>38 433</u> 26 507	<u>45 996</u> 32 552	<u>40 569</u> 32 552	<u>43 412</u> 32 552
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 713</u> 32 895	<u>38 716</u> 26 786	<u>46 345</u> 32 895	<u>40 917</u> 32 895	<u>43 760</u> 32 895
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>36 432</u> 33 602	<u>39 301</u> 27 362	<u>47 063</u> 33 602	<u>41 635</u> 33 602	<u>44 479</u> 33 602
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 803</u> 33 967	<u>39 604</u> 27 659	<u>47 434</u> 33 967	<u>42 007</u> 33 967	<u>44 850</u> 33 967
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 365</u> 32 552	<u>38 433</u> 26 507	<u>45 996</u> 32 552	<u>40 569</u> 32 552	<u>43 412</u> 32 552
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 713</u> 32 895	<u>38 716</u> 26 786	<u>46 345</u> 32 895	<u>40 917</u> 32 895	<u>43 760</u> 32 895
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>36 069</u> 33 245	<u>39 006</u> 27 071	<u>46 700</u> 33 245	<u>41 272</u> 33 245	<u>44 115</u> 33 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 803</u> 33 967	<u>39 604</u> 27 659	<u>47 434</u> 33 967	<u>42 007</u> 33 967	<u>44 850</u> 33 967

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>37 182</u> 34 341	<u>39 912</u> 27 963	<u>47 814</u> 34 341	<u>42 386</u> 34 341	<u>45 229</u> 34 341
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 803</u> 33 967	<u>39 604</u> 27 659	<u>47 434</u> 33 967	<u>42 007</u> 33 967	<u>44 850</u> 33 967
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>37 182</u> 34 341	<u>39 912</u> 27 963	<u>47 814</u> 34 341	<u>42 386</u> 34 341	<u>45 229</u> 34 341
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>37 570</u> 34 722	<u>40 228</u> 28 274	<u>48 201</u> 34 722	<u>42 773</u> 34 722	<u>45 617</u> 34 722
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 966</u> 35 112	<u>40 551</u> 28 591	<u>48 598</u> 35 112	<u>43 170</u> 35 112	<u>46 013</u> 35 112
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 920	<u>41 219</u> 29 249	<u>49 418</u> 35 920	<u>43 990</u> 35 920	<u>46 833</u> 35 920
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>36 661</u> 33 036	<u>38 480</u> 26 339	<u>46 732</u> 33 036	<u>41 201</u> 33 036	<u>44 098</u> 33 036
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>36 195</u> 33 369	<u>38 533</u> 26 605	<u>46 827</u> 33 369	<u>41 399</u> 33 369	<u>44 242</u> 33 369
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 541</u> 33 710	<u>38 809</u> 26 877	<u>47 173</u> 33 710	<u>41 745</u> 33 710	<u>44 588</u> 33 710
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>37 255</u> 34 412	<u>39 378</u> 27 437	<u>47 886</u> 34 412	<u>42 458</u> 34 412	<u>45 302</u> 34 412

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>37 623</u> 34 774	<u>39 671</u> 27 726	<u>48 254</u> 34 774	<u>42 826</u> 34 774	<u>45 670</u> 34 774
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>36 195</u> 33 369	<u>38 533</u> 26 605	<u>46 827</u> 33 369	<u>41 399</u> 33 369	<u>44 242</u> 33 369
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 541</u> 33 710	<u>38 809</u> 26 877	<u>47 173</u> 33 710	<u>41 745</u> 33 710	<u>44 588</u> 33 710
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 894</u> 34 057	<u>39 090</u> 27 154	<u>47 526</u> 34 057	<u>42 098</u> 34 057	<u>44 941</u> 34 057
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>37 623</u> 34 774	<u>39 671</u> 27 726	<u>48 254</u> 34 774	<u>42 826</u> 34 774	<u>45 670</u> 34 774
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 999</u> 35 144	<u>39 971</u> 28 021	<u>48 630</u> 35 144	<u>43 202</u> 35 144	<u>46 046</u> 35 144
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 541</u> 33 710	<u>38 809</u> 26 877	<u>47 173</u> 33 710	<u>41 745</u> 33 710	<u>44 588</u> 33 710
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 894</u> 34 057	<u>39 090</u> 27 154	<u>47 526</u> 34 057	<u>42 098</u> 34 057	<u>44 941</u> 34 057
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>37 255</u> 34 412	<u>39 378</u> 27 437	<u>47 886</u> 34 412	<u>42 458</u> 34 412	<u>45 302</u> 34 412
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 999</u> 35 144	<u>39 971</u> 28 021	<u>48 630</u> 35 144	<u>43 202</u> 35 144	<u>46 046</u> 35 144
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>38 383</u> 35 522	<u>40 277</u> 28 322	<u>49 014</u> 35 522	<u>43 586</u> 35 522	<u>46 429</u> 35 522

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 999</u> 35 144	<u>39 971</u> 28 021	<u>48 630</u> 35 144	<u>43 202</u> 35 144	<u>46 046</u> 35 144
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>38 383</u> 35 522	<u>40 277</u> 28 322	<u>49 014</u> 35 522	<u>43 586</u> 35 522	<u>46 429</u> 35 522
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>38 775</u> 35 908	<u>40 590</u> 28 630	<u>49 406</u> 35 908	<u>43 979</u> 35 908	<u>46 822</u> 35 908
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>39 176</u> 36 303	<u>40 909</u> 28 944	<u>49 807</u> 36 303	<u>44 379</u> 36 303	<u>47 223</u> 36 303
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>40 005</u> 37 119	<u>41 570</u> 29 595	<u>50 636</u> 37 119	<u>45 208</u> 37 119	<u>48 051</u> 37 119
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>38 475</u> 34 821	<u>39 387</u> 27 232	<u>48 546</u> 34 821	<u>43 016</u> 34 821	<u>45 912</u> 34 821
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>38 028</u> 35 173	<u>39 449</u> 27 507	<u>48 659</u> 35 173	<u>43 232</u> 35 173	<u>46 075</u> 35 173
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>38 393</u> 35 532	<u>39 734</u> 27 788	<u>49 024</u> 35 532	<u>43 596</u> 35 532	<u>46 439</u> 35 532
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>39 145</u> 36 272	<u>40 323</u> 28 367	<u>49 776</u> 36 272	<u>44 348</u> 36 272	<u>47 192</u> 36 272
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>39 533</u> 36 654	<u>40 626</u> 28 665	<u>50 164</u> 36 654	<u>44 736</u> 36 654	<u>47 579</u> 36 654

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>38 028</u> 35 173	<u>39 449</u> 27 507	<u>48 659</u> 35 173	<u>43 232</u> 35 173	<u>46 075</u> 35 173
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>38 393</u> 35 532	<u>39 734</u> 27 788	<u>49 024</u> 35 532	<u>43 596</u> 35 532	<u>46 439</u> 35 532
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>38 765</u> 35 898	<u>40 025</u> 28 074	<u>49 396</u> 35 898	<u>43 968</u> 35 898	<u>46 812</u> 35 898
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>39 533</u> 36 654	<u>40 626</u> 28 665	<u>50 164</u> 36 654	<u>44 736</u> 36 654	<u>47 579</u> 36 654
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>39 929</u> 37 044	<u>40 936</u> 28 970	<u>50 560</u> 37 044	<u>45 132</u> 37 044	<u>47 976</u> 37 044
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>38 393</u> 35 532	<u>39 734</u> 27 788	<u>49 024</u> 35 532	<u>43 596</u> 35 532	<u>46 439</u> 35 532
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>38 765</u> 35 898	<u>40 025</u> 28 074	<u>49 396</u> 35 898	<u>43 968</u> 35 898	<u>46 812</u> 35 898
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>39 145</u> 36 272	<u>40 323</u> 28 367	<u>49 776</u> 36 272	<u>44 348</u> 36 272	<u>47 192</u> 36 272
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>39 929</u> 37 044	<u>40 936</u> 28 970	<u>50 560</u> 37 044	<u>45 132</u> 37 044	<u>47 976</u> 37 044
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>40 334</u> 37 442	<u>41 252</u> 29 282	<u>50 965</u> 37 442	<u>45 537</u> 37 442	<u>48 380</u> 37 442
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>39 929</u> 37 044	<u>40 936</u> 28 970	<u>50 560</u> 37 044	<u>45 132</u> 37 044	<u>47 976</u> 37 044

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>40 334</u> 37 442	<u>41 252</u> 29 282	<u>50 965</u> 37 442	<u>45 537</u> 37 442	<u>48 380</u> 37 442
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>40 747</u> 37 849	<u>41 576</u> 29 600	<u>51 378</u> 37 849	<u>45 951</u> 37 849	<u>48 794</u> 37 849
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>41 170</u> 38 265	<u>41 906</u> 29 925	<u>51 801</u> 38 265	<u>46 373</u> 38 265	<u>49 216</u> 38 265
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 043</u> 39 125	<u>42 589</u> 30 598	<u>52 675</u> 39 125	<u>47 247</u> 39 125	<u>50 090</u> 39 125
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 836</u> 36 161	<u>40 294</u> 28 125	<u>49 907</u> 36 161	<u>44 376</u> 36 161	<u>47 273</u> 36 161
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>39 402</u> 36 526	<u>40 366</u> 28 409	<u>50 034</u> 36 526	<u>44 606</u> 36 526	<u>47 449</u> 36 526
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>40 168</u> 37 279	<u>40 961</u> 28 995	<u>50 799</u> 37 279	<u>45 371</u> 37 279	<u>48 214</u> 37 279
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>40 562</u> 37 667	<u>41 268</u> 29 297	<u>51 194</u> 37 667	<u>45 766</u> 37 667	<u>48 609</u> 37 667
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 402</u> 36 526	<u>40 366</u> 28 409	<u>50 034</u> 36 526	<u>44 606</u> 36 526	<u>47 449</u> 36 526
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 781</u> 36 899	<u>40 660</u> 28 699	<u>50 413</u> 36 899	<u>44 985</u> 36 899	<u>47 828</u> 36 899

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>40 562</u> 37 667	<u>41 268</u> 29 297	<u>51 194</u> 37 667	<u>45 766</u> 37 667	<u>48 609</u> 37 667
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 965</u> 38 064	<u>41 581</u> 29 605	<u>51 596</u> 38 064	<u>46 169</u> 38 064	<u>49 012</u> 38 064
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 965</u> 38 064	<u>41 581</u> 29 605	<u>51 596</u> 38 064	<u>46 169</u> 38 064	<u>49 012</u> 38 064
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>41 376</u> 38 469	<u>41 901</u> 29 920	<u>52 008</u> 38 469	<u>46 580</u> 38 469	<u>49 423</u> 38 469
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>42 226</u> 39 305	<u>42 562</u> 30 571	<u>52 858</u> 39 305	<u>47 430</u> 39 305	<u>50 273</u> 39 305
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>42 665</u> 39 737	<u>42 903</u> 30 907	<u>53 296</u> 39 737	<u>47 868</u> 39 737	<u>50 712</u> 39 737
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 836</u> 36 161	<u>40 294</u> 28 125	<u>49 907</u> 36 161	<u>44 376</u> 36 161	<u>47 273</u> 36 161
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 402</u> 36 526	<u>40 366</u> 28 409	<u>50 034</u> 36 526	<u>44 606</u> 36 526	<u>47 449</u> 36 526
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 168</u> 37 279	<u>40 961</u> 28 995	<u>50 799</u> 37 279	<u>45 371</u> 37 279	<u>48 214</u> 37 279
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 562</u> 37 667	<u>41 268</u> 29 297	<u>51 194</u> 37 667	<u>45 766</u> 37 667	<u>48 609</u> 37 667

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 402</u> 36 526	<u>40 366</u> 28 409	<u>50 034</u> 36 526	<u>44 606</u> 36 526	<u>47 449</u> 36 526
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 781</u> 36 899	<u>40 660</u> 28 699	<u>50 413</u> 36 899	<u>44 985</u> 36 899	<u>47 828</u> 36 899
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 562</u> 37 667	<u>41 268</u> 29 297	<u>51 194</u> 37 667	<u>45 766</u> 37 667	<u>48 609</u> 37 667
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 965</u> 38 064	<u>41 581</u> 29 605	<u>51 596</u> 38 064	<u>46 169</u> 38 064	<u>49 012</u> 38 064
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 965</u> 38 064	<u>41 581</u> 29 605	<u>51 596</u> 38 064	<u>46 169</u> 38 064	<u>49 012</u> 38 064
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 376</u> 38 469	<u>41 901</u> 29 920	<u>52 008</u> 38 469	<u>46 580</u> 38 469	<u>49 423</u> 38 469
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 226</u> 39 305	<u>42 562</u> 30 571	<u>52 858</u> 39 305	<u>47 430</u> 39 305	<u>50 273</u> 39 305
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 665</u> 39 737	<u>42 903</u> 30 907	<u>53 296</u> 39 737	<u>47 868</u> 39 737	<u>50 712</u> 39 737
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 650</u> 37 946	<u>41 201</u> 29 018	<u>51 721</u> 37 946	<u>46 191</u> 37 946	<u>49 087</u> 37 946
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 330	<u>41 282</u> 29 311	<u>51 867</u> 38 330	<u>46 439</u> 38 330	<u>49 282</u> 38 330

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 038</u> 39 120	<u>41 896</u> 29 915	<u>52 669</u> 39 120	<u>47 242</u> 39 120	<u>50 085</u> 39 120
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>42 452</u> 39 528	<u>42 213</u> 30 227	<u>53 083</u> 39 528	<u>47 656</u> 39 528	<u>50 499</u> 39 528
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 330	<u>41 282</u> 29 311	<u>51 867</u> 38 330	<u>46 439</u> 38 330	<u>49 282</u> 38 330
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 632</u> 38 721	<u>41 586</u> 29 610	<u>52 264</u> 38 721	<u>46 836</u> 38 721	<u>49 679</u> 38 721
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>42 452</u> 39 528	<u>42 213</u> 30 227	<u>53 083</u> 39 528	<u>47 656</u> 39 528	<u>50 499</u> 39 528
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 875</u> 39 944	<u>42 536</u> 30 545	<u>53 506</u> 39 944	<u>48 078</u> 39 944	<u>50 922</u> 39 944
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 875</u> 39 944	<u>42 536</u> 30 545	<u>53 506</u> 39 944	<u>48 078</u> 39 944	<u>50 922</u> 39 944
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 307</u> 40 369	<u>42 866</u> 30 870	<u>53 938</u> 40 369	<u>48 510</u> 40 369	<u>51 353</u> 40 369
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>44 198</u> 41 246	<u>43 548</u> 31 541	<u>54 830</u> 41 246	<u>49 402</u> 41 246	<u>52 245</u> 41 246
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>44 659</u> 41 699	<u>43 900</u> 31 888	<u>55 290</u> 41 699	<u>49 862</u> 41 699	<u>52 705</u> 41 699
212-101-1200	7473-2010 35	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>43 578</u> 39 844	<u>42 675</u> 30 469	<u>54 420</u> 40 603	<u>48 889</u> 40 603	<u>51 786</u> 40 603
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 182</u> 40 246	<u>42 771</u> 30 777	<u>54 593</u> 41 013	<u>49 165</u> 41 013	<u>52 008</u> 41 013
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 025</u> 41 076	<u>43 416</u> 31 411	<u>55 452</u> 41 858	<u>50 024</u> 41 858	<u>52 867</u> 41 858
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 460</u> 41 504	<u>43 748</u> 31 738	<u>55 895</u> 42 294	<u>50 467</u> 42 294	<u>53 310</u> 42 294
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 182</u> 40 246	<u>42 771</u> 30 777	<u>54 593</u> 41 013	<u>49 165</u> 41 013	<u>52 008</u> 41 013
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 599</u> 40 657	<u>43 090</u> 31 091	<u>55 018</u> 41 431	<u>49 590</u> 41 431	<u>52 433</u> 41 431
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 460</u> 41 504	<u>43 748</u> 31 738	<u>55 895</u> 42 294	<u>50 467</u> 42 294	<u>53 310</u> 42 294
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>44 904</u> 41 941	<u>44 087</u> 32 072	<u>56 347</u> 42 740	<u>50 919</u> 42 740	<u>53 762</u> 42 740
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>44 904</u> 41 941	<u>44 087</u> 32 072	<u>56 347</u> 42 740	<u>50 919</u> 42 740	<u>53 762</u> 42 740
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 357</u> 42 387	<u>44 434</u> 32 414	<u>56 809</u> 43 194	<u>51 381</u> 43 194	<u>54 224</u> 43 194
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 293</u> 43 308	<u>45 150</u> 33 118	<u>57 763</u> 44 133	<u>52 335</u> 44 133	<u>55 178</u> 44 133

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 777</u> 43 784	<u>45 520</u> 33 482	<u>58 256</u> 44 618	<u>52 828</u> 44 618	<u>55 671</u> 44 618
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 602</u> 41 836	<u>44 223</u> 31 992	<u>57 307</u> 43 445	<u>51 777</u> 43 445	<u>54 674</u> 43 445
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 227</u> 42 259	<u>44 334</u> 32 315	<u>57 509</u> 43 884	<u>52 081</u> 43 884	<u>54 925</u> 43 884
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 112</u> 43 130	<u>45 011</u> 32 982	<u>58 429</u> 44 789	<u>53 001</u> 44 789	<u>55 844</u> 44 789
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 568</u> 43 579	<u>45 360</u> 33 325	<u>58 903</u> 45 255	<u>53 475</u> 45 255	<u>56 318</u> 45 255
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 227</u> 42 259	<u>44 334</u> 32 315	<u>57 509</u> 43 884	<u>52 081</u> 43 884	<u>54 925</u> 43 884
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 665</u> 42 690	<u>44 669</u> 32 645	<u>57 964</u> 44 332	<u>52 536</u> 44 332	<u>55 380</u> 44 332
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 568</u> 43 579	<u>45 360</u> 33 325	<u>58 903</u> 45 255	<u>53 475</u> 45 255	<u>56 318</u> 45 255
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 035</u> 44 038	<u>45 717</u> 33 676	<u>59 387</u> 45 731	<u>53 959</u> 45 731	<u>56 802</u> 45 731
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 035</u> 44 038	<u>45 717</u> 33 676	<u>59 387</u> 45 731	<u>53 959</u> 45 731	<u>56 802</u> 45 731

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 511</u> 44 506	<u>46 081</u> 34 034	<u>59 881</u> 46 218	<u>54 453</u> 46 218	<u>57 296</u> 46 218
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 494</u> 45 474	<u>46 832</u> 34 774	<u>60 902</u> 47 223	<u>55 474</u> 47 223	<u>58 317</u> 47 223
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 001</u> 45 974	<u>47 221</u> 35 156	<u>61 429</u> 47 742	<u>56 001</u> 47 742	<u>58 844</u> 47 742
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 727</u> 43 928	<u>45 848</u> 33 592	<u>60 397</u> 46 486	<u>54 867</u> 46 486	<u>57 764</u> 46 486
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 373</u> 44 371	<u>45 976</u> 33 931	<u>60 630</u> 46 956	<u>55 203</u> 46 956	<u>58 046</u> 46 956
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 303</u> 45 286	<u>46 687</u> 34 631	<u>61 614</u> 47 924	<u>56 186</u> 47 924	<u>59 029</u> 47 924
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 782</u> 45 758	<u>47 053</u> 34 991	<u>62 121</u> 48 423	<u>56 693</u> 48 423	<u>59 537</u> 48 423
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 373</u> 44 371	<u>45 976</u> 33 931	<u>60 630</u> 46 956	<u>55 203</u> 46 956	<u>58 046</u> 46 956
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 834</u> 44 824	<u>46 328</u> 34 277	<u>61 117</u> 47 435	<u>55 689</u> 47 435	<u>58 532</u> 47 435
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 782</u> 45 758	<u>47 053</u> 34 991	<u>62 121</u> 48 423	<u>56 693</u> 48 423	<u>59 537</u> 48 423

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 272</u> 46 240	<u>47 427</u> 35 360	<u>62 639</u> 48 933	<u>57 211</u> 48 933	<u>60 054</u> 48 933
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 272</u> 46 240	<u>47 427</u> 35 360	<u>62 639</u> 48 933	<u>57 211</u> 48 933	<u>60 054</u> 48 933
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 771</u> 46 732	<u>47 810</u> 35 736	<u>63 168</u> 49 453	<u>57 740</u> 49 453	<u>60 583</u> 49 453
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 804</u> 47 748	<u>48 599</u> 36 513	<u>64 260</u> 50 528	<u>58 832</u> 50 528	<u>61 676</u> 50 528
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 337</u> 48 272	<u>49 007</u> 36 914	<u>64 824</u> 51 084	<u>59 397</u> 51 084	<u>62 240</u> 51 084
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 041</u> 27 504	<u>34 614</u> 22 534	<u>41 112</u> 27 504	<u>35 582</u> 27 504	<u>38 478</u> 27 504
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 499</u> 27 955	<u>35 758</u> 23 661	<u>41 570</u> 27 955	<u>36 040</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 416</u> 28 857	<u>36 960</u> 24 844	<u>42 486</u> 28 857	<u>36 956</u> 28 857	<u>39 853</u> 28 857

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 907</u> 29 149	<u>36 998</u> 25 095	<u>42 539</u> 29 149	<u>37 111</u> 29 149	<u>39 954</u> 29 149
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 209</u> 29 446	<u>37 258</u> 25 351	<u>42 841</u> 29 446	<u>37 413</u> 29 446	<u>40 256</u> 29 446
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 518</u> 29 750	<u>37 524</u> 25 612	<u>43 149</u> 29 750	<u>37 721</u> 29 750	<u>40 564</u> 29 750
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 154</u> 30 376	<u>38 072</u> 26 151	<u>43 785</u> 30 376	<u>38 358</u> 30 376	<u>41 201</u> 30 376
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 482</u> 30 699	<u>38 354</u> 26 430	<u>44 114</u> 30 699	<u>38 686</u> 30 699	<u>41 529</u> 30 699
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 209</u> 29 446	<u>37 258</u> 25 351	<u>42 841</u> 29 446	<u>37 413</u> 29 446	<u>40 256</u> 29 446
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 518</u> 29 750	<u>37 524</u> 25 612	<u>43 149</u> 29 750	<u>37 721</u> 29 750	<u>40 564</u> 29 750
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 833</u> 30 060	<u>37 795</u> 25 879	<u>43 464</u> 30 060	<u>38 036</u> 30 060	<u>40 879</u> 30 060
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 482</u> 30 699	<u>38 354</u> 26 430	<u>44 114</u> 30 699	<u>38 686</u> 30 699	<u>41 529</u> 30 699
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 818</u> 31 029	<u>38 643</u> 26 714	<u>44 449</u> 31 029	<u>39 021</u> 31 029	<u>41 864</u> 31 029
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 518</u> 29 750	<u>37 524</u> 25 612	<u>43 149</u> 29 750	<u>37 721</u> 29 750	<u>40 564</u> 29 750

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 833</u> 30 060	<u>37 795</u> 25 879	<u>43 464</u> 30 060	<u>38 036</u> 30 060	<u>40 879</u> 30 060
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 154</u> 30 376	<u>38 072</u> 26 151	<u>43 785</u> 30 376	<u>38 358</u> 30 376	<u>41 201</u> 30 376
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 818</u> 31 029	<u>38 643</u> 26 714	<u>44 449</u> 31 029	<u>39 021</u> 31 029	<u>41 864</u> 31 029
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 160</u> 31 366	<u>38 938</u> 27 004	<u>44 792</u> 31 366	<u>39 364</u> 31 366	<u>42 207</u> 31 366
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 833</u> 30 060	<u>37 795</u> 25 879	<u>43 464</u> 30 060	<u>38 036</u> 30 060	<u>40 879</u> 30 060
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 154</u> 30 376	<u>38 072</u> 26 151	<u>43 785</u> 30 376	<u>38 358</u> 30 376	<u>41 201</u> 30 376
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 482</u> 30 699	<u>38 354</u> 26 430	<u>44 114</u> 30 699	<u>38 686</u> 30 699	<u>41 529</u> 30 699
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 160</u> 31 366	<u>38 938</u> 27 004	<u>44 792</u> 31 366	<u>39 364</u> 31 366	<u>42 207</u> 31 366
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 511</u> 31 711	<u>39 240</u> 27 301	<u>45 142</u> 31 711	<u>39 714</u> 31 711	<u>42 557</u> 31 711
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 790</u> 30 210	<u>37 913</u> 25 781	<u>43 861</u> 30 210	<u>38 330</u> 30 210	<u>41 227</u> 30 210

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 295</u> 30 515	<u>37 960</u> 26 042	<u>43 927</u> 30 515	<u>38 499</u> 30 515	<u>41 342</u> 30 515
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 612</u> 30 826	<u>38 230</u> 26 307	<u>44 243</u> 30 826	<u>38 815</u> 30 826	<u>41 658</u> 30 826
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 935</u> 31 144	<u>38 506</u> 26 579	<u>44 566</u> 31 144	<u>39 138</u> 31 144	<u>41 981</u> 31 144
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 31 800	<u>39 074</u> 27 138	<u>45 232</u> 31 800	<u>39 804</u> 31 800	<u>42 647</u> 31 800
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 138	<u>39 368</u> 27 427	<u>45 576</u> 32 138	<u>40 148</u> 32 138	<u>42 991</u> 32 138
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 612</u> 30 826	<u>38 230</u> 26 307	<u>44 243</u> 30 826	<u>38 815</u> 30 826	<u>41 658</u> 30 826
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 935</u> 31 144	<u>38 506</u> 26 579	<u>44 566</u> 31 144	<u>39 138</u> 31 144	<u>41 981</u> 31 144
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>34 264</u> 31 469	<u>38 787</u> 26 855	<u>44 896</u> 31 469	<u>39 468</u> 31 469	<u>42 311</u> 31 469
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 138	<u>39 368</u> 27 427	<u>45 576</u> 32 138	<u>40 148</u> 32 138	<u>42 991</u> 32 138
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>35 296</u> 32 484	<u>39 667</u> 27 722	<u>45 927</u> 32 484	<u>40 499</u> 32 484	<u>43 342</u> 32 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 935</u> 31 144	<u>38 506</u> 26 579	<u>44 566</u> 31 144	<u>39 138</u> 31 144	<u>41 981</u> 31 144

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>34 264</u> 31 469	<u>38 787</u> 26 855	<u>44 896</u> 31 469	<u>39 468</u> 31 469	<u>42 311</u> 31 469
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 601</u> 31 800	<u>39 074</u> 27 138	<u>45 232</u> 31 800	<u>39 804</u> 31 800	<u>42 647</u> 31 800
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>35 296</u> 32 484	<u>39 667</u> 27 722	<u>45 927</u> 32 484	<u>40 499</u> 32 484	<u>43 342</u> 32 484
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>35 654</u> 32 837	<u>39 973</u> 28 023	<u>46 286</u> 32 837	<u>40 858</u> 32 837	<u>43 701</u> 32 837
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>34 264</u> 31 469	<u>38 787</u> 26 855	<u>44 896</u> 31 469	<u>39 468</u> 31 469	<u>42 311</u> 31 469
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 601</u> 31 800	<u>39 074</u> 27 138	<u>45 232</u> 31 800	<u>39 804</u> 31 800	<u>42 647</u> 31 800
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 138	<u>39 368</u> 27 427	<u>45 576</u> 32 138	<u>40 148</u> 32 138	<u>42 991</u> 32 138
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 654</u> 32 837	<u>39 973</u> 28 023	<u>46 286</u> 32 837	<u>40 858</u> 32 837	<u>43 701</u> 32 837
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 021</u> 33 198	<u>40 286</u> 28 331	<u>46 652</u> 33 198	<u>41 224</u> 33 198	<u>44 068</u> 33 198
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 790</u> 30 210	<u>38 103</u> 25 969	<u>43 861</u> 30 210	<u>38 330</u> 30 210	<u>41 227</u> 30 210

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 295</u> 30 515	<u>38 153</u> 26 231	<u>43 927</u> 30 515	<u>38 499</u> 30 515	<u>41 342</u> 30 515
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 612</u> 30 826	<u>38 425</u> 26 499	<u>44 243</u> 30 826	<u>38 815</u> 30 826	<u>41 658</u> 30 826
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 935</u> 31 144	<u>38 702</u> 26 772	<u>44 566</u> 31 144	<u>39 138</u> 31 144	<u>41 981</u> 31 144
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 31 800	<u>39 275</u> 27 336	<u>45 232</u> 31 800	<u>39 804</u> 31 800	<u>42 647</u> 31 800
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 138	<u>39 570</u> 27 626	<u>45 576</u> 32 138	<u>40 148</u> 32 138	<u>42 991</u> 32 138
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 612</u> 30 826	<u>38 425</u> 26 499	<u>44 243</u> 30 826	<u>38 815</u> 30 826	<u>41 658</u> 30 826
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 935</u> 31 144	<u>38 702</u> 26 772	<u>44 566</u> 31 144	<u>39 138</u> 31 144	<u>41 981</u> 31 144
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>34 264</u> 31 469	<u>38 986</u> 27 051	<u>44 896</u> 31 469	<u>39 468</u> 31 469	<u>42 311</u> 31 469
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 138	<u>39 570</u> 27 626	<u>45 576</u> 32 138	<u>40 148</u> 32 138	<u>42 991</u> 32 138
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>35 296</u> 32 484	<u>39 872</u> 27 923	<u>45 927</u> 32 484	<u>40 499</u> 32 484	<u>43 342</u> 32 484
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 935</u> 31 144	<u>38 702</u> 26 772	<u>44 566</u> 31 144	<u>39 138</u> 31 144	<u>41 981</u> 31 144

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 264</u> 31 469	<u>38 986</u> 27 051	<u>44 896</u> 31 469	<u>39 468</u> 31 469	<u>42 311</u> 31 469
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 601</u> 31 800	<u>39 275</u> 27 336	<u>45 232</u> 31 800	<u>39 804</u> 31 800	<u>42 647</u> 31 800
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>35 296</u> 32 484	<u>39 872</u> 27 923	<u>45 927</u> 32 484	<u>40 499</u> 32 484	<u>43 342</u> 32 484
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 654</u> 32 837	<u>40 180</u> 28 227	<u>46 286</u> 32 837	<u>40 858</u> 32 837	<u>43 701</u> 32 837
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 264</u> 31 469	<u>38 986</u> 27 051	<u>44 896</u> 31 469	<u>39 468</u> 31 469	<u>42 311</u> 31 469
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 601</u> 31 800	<u>39 275</u> 27 336	<u>45 232</u> 31 800	<u>39 804</u> 31 800	<u>42 647</u> 31 800
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 138	<u>39 570</u> 27 626	<u>45 576</u> 32 138	<u>40 148</u> 32 138	<u>42 991</u> 32 138
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 654</u> 32 837	<u>40 180</u> 28 227	<u>46 286</u> 32 837	<u>40 858</u> 32 837	<u>43 701</u> 32 837
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 021</u> 33 198	<u>40 496</u> 28 537	<u>46 652</u> 33 198	<u>41 224</u> 33 198	<u>44 068</u> 33 198
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 164</u> 31 563	<u>38 865</u> 26 719	<u>45 235</u> 31 563	<u>39 705</u> 31 563	<u>42 601</u> 31 563

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 684</u> 31 881	<u>38 922</u> 26 989	<u>45 315</u> 31 881	<u>39 887</u> 31 881	<u>42 730</u> 31 881
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 014</u> 32 207	<u>39 202</u> 27 264	<u>45 645</u> 32 207	<u>40 218</u> 32 207	<u>43 061</u> 32 207
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 351</u> 32 539	<u>39 488</u> 27 545	<u>45 983</u> 32 539	<u>40 555</u> 32 539	<u>43 398</u> 32 539
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 047</u> 33 224	<u>40 077</u> 28 125	<u>46 679</u> 33 224	<u>41 251</u> 33 224	<u>44 094</u> 33 224
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 406</u> 33 577	<u>40 381</u> 28 424	<u>47 038</u> 33 577	<u>41 610</u> 33 577	<u>44 453</u> 33 577
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 014</u> 32 207	<u>39 202</u> 27 264	<u>45 645</u> 32 207	<u>40 218</u> 32 207	<u>43 061</u> 32 207
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 351</u> 32 539	<u>39 488</u> 27 545	<u>45 983</u> 32 539	<u>40 555</u> 32 539	<u>43 398</u> 32 539
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 696</u> 32 878	<u>39 779</u> 27 832	<u>46 327</u> 32 878	<u>40 899</u> 32 878	<u>43 742</u> 32 878
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>36 406</u> 33 577	<u>40 381</u> 28 424	<u>47 038</u> 33 577	<u>41 610</u> 33 577	<u>44 453</u> 33 577
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 773</u> 33 938	<u>40 691</u> 28 730	<u>47 405</u> 33 938	<u>41 977</u> 33 938	<u>44 820</u> 33 938
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 351</u> 32 539	<u>39 488</u> 27 545	<u>45 983</u> 32 539	<u>40 555</u> 32 539	<u>43 398</u> 32 539

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 696</u> 32 878	<u>39 779</u> 27 832	<u>46 327</u> 32 878	<u>40 899</u> 32 878	<u>43 742</u> 32 878
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 047</u> 33 224	<u>40 077</u> 28 125	<u>46 679</u> 33 224	<u>41 251</u> 33 224	<u>44 094</u> 33 224
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 773</u> 33 938	<u>40 691</u> 28 730	<u>47 405</u> 33 938	<u>41 977</u> 33 938	<u>44 820</u> 33 938
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 148</u> 34 307	<u>41 009</u> 29 042	<u>47 780</u> 34 307	<u>42 352</u> 34 307	<u>45 195</u> 34 307
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 696</u> 32 878	<u>39 779</u> 27 832	<u>46 327</u> 32 878	<u>40 899</u> 32 878	<u>43 742</u> 32 878
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 047</u> 33 224	<u>40 077</u> 28 125	<u>46 679</u> 33 224	<u>41 251</u> 33 224	<u>44 094</u> 33 224
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 406</u> 33 577	<u>40 381</u> 28 424	<u>47 038</u> 33 577	<u>41 610</u> 33 577	<u>44 453</u> 33 577
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 148</u> 34 307	<u>41 009</u> 29 042	<u>47 780</u> 34 307	<u>42 352</u> 34 307	<u>45 195</u> 34 307
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 531</u> 34 684	<u>41 333</u> 29 361	<u>48 163</u> 34 684	<u>42 735</u> 34 684	<u>45 578</u> 34 684
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 148</u> 34 307	<u>41 009</u> 29 042	<u>47 780</u> 34 307	<u>42 352</u> 34 307	<u>45 195</u> 34 307
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 531</u> 34 684	<u>41 333</u> 29 361	<u>48 163</u> 34 684	<u>42 735</u> 34 684	<u>45 578</u> 34 684

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 923</u> 35 069	<u>41 664</u> 29 688	<u>48 554</u> 35 069	<u>43 126</u> 35 069	<u>45 969</u> 35 069
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 323</u> 35 463	<u>42 003</u> 30 021	<u>48 954</u> 35 463	<u>43 527</u> 35 463	<u>46 370</u> 35 463
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>39 151</u> 36 279	<u>42 705</u> 30 711	<u>49 783</u> 36 279	<u>44 355</u> 36 279	<u>47 198</u> 36 279
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>36 997</u> 33 366	<u>39 818</u> 27 656	<u>47 067</u> 33 366	<u>41 537</u> 33 366	<u>44 434</u> 33 366
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 534</u> 33 703	<u>39 885</u> 27 936	<u>47 166</u> 33 703	<u>41 738</u> 33 703	<u>44 581</u> 33 703
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 884</u> 34 047	<u>40 174</u> 28 221	<u>47 515</u> 34 047	<u>42 087</u> 34 047	<u>44 931</u> 34 047
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>37 605</u> 34 756	<u>40 771</u> 28 809	<u>48 236</u> 34 756	<u>42 808</u> 34 756	<u>45 651</u> 34 756
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 976</u> 35 122	<u>41 080</u> 29 112	<u>48 608</u> 35 122	<u>43 180</u> 35 122	<u>46 023</u> 35 122
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 534</u> 33 703	<u>39 885</u> 27 936	<u>47 166</u> 33 703	<u>41 738</u> 33 703	<u>44 581</u> 33 703
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 884</u> 34 047	<u>40 174</u> 28 221	<u>47 515</u> 34 047	<u>42 087</u> 34 047	<u>44 931</u> 34 047

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 240</u> 34 398	<u>40 470</u> 28 512	<u>47 872</u> 34 398	<u>42 444</u> 34 398	<u>45 287</u> 34 398
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 976</u> 35 122	<u>41 080</u> 29 112	<u>48 608</u> 35 122	<u>43 180</u> 35 122	<u>46 023</u> 35 122
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 356</u> 35 496	<u>41 394</u> 29 422	<u>48 987</u> 35 496	<u>43 559</u> 35 496	<u>46 403</u> 35 496
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 884</u> 34 047	<u>40 174</u> 28 221	<u>47 515</u> 34 047	<u>42 087</u> 34 047	<u>44 931</u> 34 047
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 240</u> 34 398	<u>40 470</u> 28 512	<u>47 872</u> 34 398	<u>42 444</u> 34 398	<u>45 287</u> 34 398
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>37 605</u> 34 756	<u>40 771</u> 28 809	<u>48 236</u> 34 756	<u>42 808</u> 34 756	<u>45 651</u> 34 756
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 356</u> 35 496	<u>41 394</u> 29 422	<u>48 987</u> 35 496	<u>43 559</u> 35 496	<u>46 403</u> 35 496
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 744</u> 35 877	<u>41 716</u> 29 738	<u>49 375</u> 35 877	<u>43 947</u> 35 877	<u>46 790</u> 35 877
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 356</u> 35 496	<u>41 394</u> 29 422	<u>48 987</u> 35 496	<u>43 559</u> 35 496	<u>46 403</u> 35 496
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 744</u> 35 877	<u>41 716</u> 29 738	<u>49 375</u> 35 877	<u>43 947</u> 35 877	<u>46 790</u> 35 877
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 140</u> 36 267	<u>42 044</u> 30 061	<u>49 771</u> 36 267	<u>44 343</u> 36 267	<u>47 187</u> 36 267

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 545</u> 36 666	<u>42 380</u> 30 391	<u>50 176</u> 36 666	<u>44 748</u> 36 666	<u>47 591</u> 36 666
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>40 382</u> 37 490	<u>43 074</u> 31 074	<u>51 013</u> 37 490	<u>45 585</u> 37 490	<u>48 429</u> 37 490
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 829</u> 35 170	<u>40 770</u> 28 594	<u>48 900</u> 35 170	<u>43 369</u> 35 170	<u>46 266</u> 35 170
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 385</u> 35 525	<u>40 847</u> 28 883	<u>49 017</u> 35 525	<u>43 589</u> 35 525	<u>46 432</u> 35 525
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 754</u> 35 887	<u>41 146</u> 29 177	<u>49 385</u> 35 887	<u>43 957</u> 35 887	<u>46 800</u> 35 887
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 513</u> 36 635	<u>41 764</u> 29 785	<u>50 145</u> 36 635	<u>44 717</u> 36 635	<u>47 560</u> 36 635
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 905</u> 37 021	<u>42 082</u> 30 099	<u>50 537</u> 37 021	<u>45 109</u> 37 021	<u>47 952</u> 37 021
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 385</u> 35 525	<u>40 847</u> 28 883	<u>49 017</u> 35 525	<u>43 589</u> 35 525	<u>46 432</u> 35 525
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 754</u> 35 887	<u>41 146</u> 29 177	<u>49 385</u> 35 887	<u>43 957</u> 35 887	<u>46 800</u> 35 887
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 257	<u>41 452</u> 29 478	<u>49 761</u> 36 257	<u>44 333</u> 36 257	<u>47 176</u> 36 257

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>39 905</u> 37 021	<u>42 082</u> 30 099	<u>50 537</u> 37 021	<u>45 109</u> 37 021	<u>47 952</u> 37 021
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>40 305</u> 37 415	<u>42 408</u> 30 419	<u>50 937</u> 37 415	<u>45 509</u> 37 415	<u>48 352</u> 37 415
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 754</u> 35 887	<u>41 146</u> 29 177	<u>49 385</u> 35 887	<u>43 957</u> 35 887	<u>46 800</u> 35 887
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 257	<u>41 452</u> 29 478	<u>49 761</u> 36 257	<u>44 333</u> 36 257	<u>47 176</u> 36 257
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>39 513</u> 36 635	<u>41 764</u> 29 785	<u>50 145</u> 36 635	<u>44 717</u> 36 635	<u>47 560</u> 36 635
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>40 305</u> 37 415	<u>42 408</u> 30 419	<u>50 937</u> 37 415	<u>45 509</u> 37 415	<u>48 352</u> 37 415
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>40 714</u> 37 817	<u>42 740</u> 30 746	<u>51 345</u> 37 817	<u>45 918</u> 37 817	<u>48 761</u> 37 817
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>40 305</u> 37 415	<u>42 408</u> 30 419	<u>50 937</u> 37 415	<u>45 509</u> 37 415	<u>48 352</u> 37 415
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>40 714</u> 37 817	<u>42 740</u> 30 746	<u>51 345</u> 37 817	<u>45 918</u> 37 817	<u>48 761</u> 37 817
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>41 132</u> 38 228	<u>43 079</u> 31 080	<u>51 763</u> 38 228	<u>46 335</u> 38 228	<u>49 178</u> 38 228
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>41 558</u> 38 648	<u>43 426</u> 31 422	<u>52 190</u> 38 648	<u>46 762</u> 38 648	<u>49 605</u> 38 648

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>42 441</u> 39 516	<u>44 144</u> 32 128	<u>53 072</u> 39 516	<u>47 644</u> 39 516	<u>50 488</u> 39 516
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 203</u> 36 522	<u>41 723</u> 29 531	<u>50 274</u> 36 522	<u>44 744</u> 36 522	<u>47 641</u> 36 522
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 774</u> 36 891	<u>41 809</u> 29 830	<u>50 405</u> 36 891	<u>44 977</u> 36 891	<u>47 820</u> 36 891
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 546</u> 37 652	<u>42 434</u> 30 445	<u>51 178</u> 37 652	<u>45 750</u> 37 652	<u>48 593</u> 37 652
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 945</u> 38 044	<u>42 756</u> 30 762	<u>51 576</u> 38 044	<u>46 148</u> 38 044	<u>48 992</u> 38 044
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 774</u> 36 891	<u>41 809</u> 29 830	<u>50 405</u> 36 891	<u>44 977</u> 36 891	<u>47 820</u> 36 891
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 156</u> 37 268	<u>42 118</u> 30 134	<u>50 787</u> 37 268	<u>45 360</u> 37 268	<u>48 203</u> 37 268
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 945</u> 38 044	<u>42 756</u> 30 762	<u>51 576</u> 38 044	<u>46 148</u> 38 044	<u>48 992</u> 38 044
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 352</u> 38 445	<u>43 085</u> 31 086	<u>51 983</u> 38 445	<u>46 555</u> 38 445	<u>49 398</u> 38 445
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 352</u> 38 445	<u>43 085</u> 31 086	<u>51 983</u> 38 445	<u>46 555</u> 38 445	<u>49 398</u> 38 445

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 767</u> 38 854	<u>43 421</u> 31 416	<u>52 399</u> 38 854	<u>46 971</u> 38 854	<u>49 814</u> 38 854
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 625</u> 39 698	<u>44 115</u> 32 099	<u>53 257</u> 39 698	<u>47 829</u> 39 698	<u>50 672</u> 39 698
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 069</u> 40 134	<u>44 473</u> 32 452	<u>53 700</u> 40 134	<u>48 272</u> 40 134	<u>51 115</u> 40 134
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 203</u> 36 522	<u>41 723</u> 29 531	<u>50 274</u> 36 522	<u>44 744</u> 36 522	<u>47 641</u> 36 522
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 036</u> 38 326	<u>42 675</u> 30 469	<u>52 106</u> 38 326	<u>46 576</u> 38 326	<u>49 473</u> 38 326
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 625</u> 38 713	<u>42 771</u> 30 777	<u>52 256</u> 38 713	<u>46 828</u> 38 713	<u>49 671</u> 38 713
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 436</u> 39 511	<u>43 416</u> 31 411	<u>53 067</u> 39 511	<u>47 639</u> 39 511	<u>50 482</u> 39 511
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 854</u> 39 923	<u>43 748</u> 31 738	<u>53 485</u> 39 923	<u>48 057</u> 39 923	<u>50 900</u> 39 923
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 625</u> 38 713	<u>42 771</u> 30 777	<u>52 256</u> 38 713	<u>46 828</u> 38 713	<u>49 671</u> 38 713

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 026</u> 39 108	<u>43 090</u> 31 091	<u>52 657</u> 39 108	<u>47 229</u> 39 108	<u>50 073</u> 39 108
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 854</u> 39 923	<u>43 748</u> 31 738	<u>53 485</u> 39 923	<u>48 057</u> 39 923	<u>50 900</u> 39 923
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 281</u> 40 343	<u>44 087</u> 32 072	<u>53 912</u> 40 343	<u>48 484</u> 40 343	<u>51 327</u> 40 343
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 281</u> 40 343	<u>44 087</u> 32 072	<u>53 912</u> 40 343	<u>48 484</u> 40 343	<u>51 327</u> 40 343
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>43 717</u> 40 772	<u>44 434</u> 32 414	<u>54 348</u> 40 772	<u>48 920</u> 40 772	<u>51 763</u> 40 772
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>44 617</u> 41 659	<u>45 150</u> 33 118	<u>55 249</u> 41 659	<u>49 821</u> 41 659	<u>52 664</u> 41 659
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 082</u> 42 116	<u>45 520</u> 33 482	<u>55 714</u> 42 116	<u>50 286</u> 42 116	<u>53 129</u> 42 116
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>43 983</u> 40 242	<u>44 223</u> 31 992	<u>54 832</u> 41 009	<u>49 302</u> 41 009	<u>52 199</u> 41 009
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 591</u> 40 649	<u>44 334</u> 32 315	<u>55 009</u> 41 423	<u>49 581</u> 41 423	<u>52 425</u> 41 423
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 443</u> 41 487	<u>45 011</u> 32 982	<u>55 877</u> 42 277	<u>50 449</u> 42 277	<u>53 292</u> 42 277

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 882</u> 41 919	<u>45 360</u> 33 325	<u>56 324</u> 42 717	<u>50 897</u> 42 717	<u>53 740</u> 42 717
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 591</u> 40 649	<u>44 334</u> 32 315	<u>55 009</u> 41 423	<u>49 581</u> 41 423	<u>52 425</u> 41 423
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 013</u> 41 063	<u>44 669</u> 32 645	<u>55 439</u> 41 846	<u>50 011</u> 41 846	<u>52 854</u> 41 846
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 882</u> 41 919	<u>45 360</u> 33 325	<u>56 324</u> 42 717	<u>50 897</u> 42 717	<u>53 740</u> 42 717
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 330</u> 42 360	<u>45 717</u> 33 676	<u>56 781</u> 43 167	<u>51 353</u> 43 167	<u>54 197</u> 43 167
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 330</u> 42 360	<u>45 717</u> 33 676	<u>56 781</u> 43 167	<u>51 353</u> 43 167	<u>54 197</u> 43 167
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 788</u> 42 811	<u>46 081</u> 34 034	<u>57 248</u> 43 626	<u>51 820</u> 43 626	<u>54 663</u> 43 626
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 733</u> 43 742	<u>46 832</u> 34 774	<u>58 211</u> 44 575	<u>52 784</u> 44 575	<u>55 627</u> 44 575
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 222</u> 44 222	<u>47 221</u> 35 156	<u>58 709</u> 45 065	<u>53 281</u> 45 065	<u>56 124</u> 45 065
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 027</u> 42 254	<u>45 848</u> 33 592	<u>57 749</u> 43 879	<u>52 218</u> 43 879	<u>55 115</u> 43 879

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 656</u> 42 681	<u>45 976</u> 33 931	<u>57 955</u> 44 323	<u>52 527</u> 44 323	<u>55 371</u> 44 323
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>46 550</u> 43 561	<u>46 687</u> 34 631	<u>58 884</u> 45 236	<u>53 456</u> 45 236	<u>56 299</u> 45 236
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 011</u> 44 015	<u>47 053</u> 34 991	<u>59 362</u> 45 708	<u>53 935</u> 45 708	<u>56 778</u> 45 708
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 656</u> 42 681	<u>45 976</u> 33 931	<u>57 955</u> 44 323	<u>52 527</u> 44 323	<u>55 371</u> 44 323
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 099</u> 43 117	<u>46 328</u> 34 277	<u>58 415</u> 44 775	<u>52 987</u> 44 775	<u>55 830</u> 44 775
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 011</u> 44 015	<u>47 053</u> 34 991	<u>59 362</u> 45 708	<u>53 935</u> 45 708	<u>56 778</u> 45 708
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>47 482</u> 44 478	<u>47 427</u> 35 360	<u>59 851</u> 46 189	<u>54 423</u> 46 189	<u>57 267</u> 46 189
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 482</u> 44 478	<u>47 427</u> 35 360	<u>59 851</u> 46 189	<u>54 423</u> 46 189	<u>57 267</u> 46 189
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>47 963</u> 44 951	<u>47 810</u> 35 736	<u>60 351</u> 46 680	<u>54 923</u> 46 680	<u>57 766</u> 46 680
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>48 956</u> 45 929	<u>48 599</u> 36 513	<u>61 382</u> 47 695	<u>55 954</u> 47 695	<u>58 797</u> 47 695
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 468</u> 46 433	<u>49 007</u> 36 914	<u>61 914</u> 48 219	<u>56 486</u> 48 219	<u>59 329</u> 48 219

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 174</u> 44 367	<u>47 555</u> 35 271	<u>60 869</u> 46 951	<u>55 339</u> 46 951	<u>58 236</u> 46 951
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>47 824</u> 44 815	<u>47 700</u> 35 628	<u>61 107</u> 47 425	<u>55 680</u> 47 425	<u>58 523</u> 47 425
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 763</u> 45 739	<u>48 446</u> 36 362	<u>62 101</u> 48 403	<u>56 673</u> 48 403	<u>59 516</u> 48 403
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 247</u> 46 216	<u>48 831</u> 36 741	<u>62 613</u> 48 907	<u>57 185</u> 48 907	<u>60 028</u> 48 907
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>47 824</u> 44 815	<u>47 700</u> 35 628	<u>61 107</u> 47 425	<u>55 680</u> 47 425	<u>58 523</u> 47 425
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 289</u> 45 272	<u>48 069</u> 35 991	<u>61 599</u> 47 909	<u>56 171</u> 47 909	<u>59 014</u> 47 909
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 247</u> 46 216	<u>48 831</u> 36 741	<u>62 613</u> 48 907	<u>57 185</u> 48 907	<u>60 028</u> 48 907
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 741</u> 46 702	<u>49 224</u> 37 128	<u>63 136</u> 49 422	<u>57 708</u> 49 422	<u>60 552</u> 49 422
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 741</u> 46 702	<u>49 224</u> 37 128	<u>63 136</u> 49 422	<u>57 708</u> 49 422	<u>60 552</u> 49 422
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 246</u> 47 199	<u>49 625</u> 37 523	<u>63 670</u> 49 948	<u>58 243</u> 49 948	<u>61 086</u> 49 948

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 289</u> 48 225	<u>50 454</u> 38 338	<u>64 774</u> 51 034	<u>59 346</u> 51 034	<u>62 189</u> 51 034
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 827</u> 48 755	<u>50 882</u> 38 760	<u>65 343</u> 51 594	<u>59 916</u> 51 594	<u>62 759</u> 51 594

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>40 835</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232	<u>31 325</u> 27 232	<u>33 959</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>41 289</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>31 779</u> 27 679	<u>34 413</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>42 196</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571	<u>32 686</u> 28 571	<u>35 320</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860	<u>32 882</u> 28 860	<u>35 403</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>33 181</u> 29 155	<u>35 702</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>33 486</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>34 116</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>34 442</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>33 181</u> 29 155	<u>35 702</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>33 486</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>33 798</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>34 442</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>34 774</u> 30 722	<u>37 295</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>33 486</u> 29 455	<u>36 008</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>33 798</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>34 116</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>34 774</u> 30 722	<u>37 295</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>35 113</u> 31 056	<u>37 634</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>33 798</u> 29 762	<u>36 319</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>34 116</u> 30 075	<u>36 638</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>34 442</u> 30 395	<u>36 963</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>35 113</u> 31 056	<u>37 634</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397	<u>35 460</u> 31 397	<u>37 981</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>34 047</u> 29 911	<u>36 680</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>43 620</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213	<u>34 256</u> 30 213	<u>36 778</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>34 570</u> 30 521	<u>37 091</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>34 889</u> 30 836	<u>37 411</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>35 549</u> 31 485	<u>38 070</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>35 889</u> 31 820	<u>38 410</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>34 570</u> 30 521	<u>37 091</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>34 889</u> 30 836	<u>37 411</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>35 216</u> 31 157	<u>37 737</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>35 889</u> 31 820	<u>38 410</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>36 237</u> 32 162	<u>38 758</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>34 889</u> 30 836	<u>37 411</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>35 216</u> 31 157	<u>37 737</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>35 549</u> 31 485	<u>38 070</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>36 237</u> 32 162	<u>38 758</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>36 592</u> 32 512	<u>39 113</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>35 216</u> 31 157	<u>37 737</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>35 549</u> 31 485	<u>38 070</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>35 889</u> 31 820	<u>38 410</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>36 592</u> 32 512	<u>39 113</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>46 318</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869	<u>36 955</u> 32 869	<u>39 476</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>34 047</u> 29 911	<u>36 680</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>43 620</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213	<u>34 256</u> 30 213	<u>36 778</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>34 570</u> 30 521	<u>37 091</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>34 889</u> 30 836	<u>37 411</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>35 549</u> 31 485	<u>38 070</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>35 889</u> 31 820	<u>38 410</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>34 570</u> 30 521	<u>37 091</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>34 889</u> 30 836	<u>37 411</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>35 216</u> 31 157	<u>37 737</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>35 889</u> 31 820	<u>38 410</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>36 237</u> 32 162	<u>38 758</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>34 889</u> 30 836	<u>37 411</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>35 216</u> 31 157	<u>37 737</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>35 549</u> 31 485	<u>38 070</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>36 237</u> 32 162	<u>38 758</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>36 592</u> 32 512	<u>39 113</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>35 216</u> 31 157	<u>37 737</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>35 549</u> 31 485	<u>38 070</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>35 889</u> 31 820	<u>38 410</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>36 592</u> 32 512	<u>39 113</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>46 318</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869	<u>36 955</u> 32 869	<u>39 476</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>44 917</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250	<u>35 408</u> 31 250	<u>38 041</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>44 994</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566	<u>35 631</u> 31 566	<u>38 152</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>45 321</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888	<u>35 958</u> 31 888	<u>38 479</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216	<u>36 292</u> 32 216	<u>38 813</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>36 981</u> 32 895	<u>39 502</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245	<u>37 337</u> 33 245	<u>39 858</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>45 321</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888	<u>35 958</u> 31 888	<u>38 479</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216	<u>36 292</u> 32 216	<u>38 813</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>36 633</u> 32 552	<u>39 154</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245	<u>37 337</u> 33 245	<u>39 858</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>47 063</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602	<u>37 700</u> 33 602	<u>40 221</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216	<u>36 292</u> 32 216	<u>38 813</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>36 633</u> 32 552	<u>39 154</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>36 981</u> 32 895	<u>39 502</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>47 063</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602	<u>37 700</u> 33 602	<u>40 221</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967	<u>38 071</u> 33 967	<u>40 592</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>36 633</u> 32 552	<u>39 154</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>36 981</u> 32 895	<u>39 502</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245	<u>37 337</u> 33 245	<u>39 858</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967	<u>38 071</u> 33 967	<u>40 592</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>47 814</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341	<u>38 450</u> 34 341	<u>40 971</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967	<u>38 071</u> 33 967	<u>40 592</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>47 814</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341	<u>38 450</u> 34 341	<u>40 971</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>48 201</u> 34 722	<u>48 201</u> 34 722	<u>38 838</u> 34 722	<u>41 359</u> 34 722	<u>48 201</u> 34 722
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>48 598</u> 35 112	<u>48 598</u> 35 112	<u>39 234</u> 35 112	<u>41 756</u> 35 112	<u>48 598</u> 35 112
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>49 418</u> 35 920	<u>49 418</u> 35 920	<u>40 054</u> 35 920	<u>42 576</u> 35 920	<u>49 418</u> 35 920
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>46 732</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036	<u>37 222</u> 33 036	<u>39 855</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>46 827</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369	<u>37 463</u> 33 369	<u>39 985</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>37 809</u> 33 710	<u>40 331</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>47 886</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412	<u>38 523</u> 34 412	<u>41 044</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>48 254</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774	<u>38 891</u> 34 774	<u>41 412</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>46 827</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369	<u>37 463</u> 33 369	<u>39 985</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>37 809</u> 33 710	<u>40 331</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>47 526</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057	<u>38 162</u> 34 057	<u>40 684</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>48 254</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774	<u>38 891</u> 34 774	<u>41 412</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144	<u>39 267</u> 35 144	<u>41 788</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>37 809</u> 33 710	<u>40 331</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>47 526</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057	<u>38 162</u> 34 057	<u>40 684</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>47 886</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412	<u>38 523</u> 34 412	<u>41 044</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144	<u>39 267</u> 35 144	<u>41 788</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>49 014</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522	<u>39 651</u> 35 522	<u>42 172</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144	<u>39 267</u> 35 144	<u>41 788</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>49 014</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522	<u>39 651</u> 35 522	<u>42 172</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>49 406</u> 35 908	<u>49 406</u> 35 908	<u>40 043</u> 35 908	<u>42 564</u> 35 908	<u>49 406</u> 35 908

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>49 807</u> 36 303	<u>49 807</u> 36 303	<u>40 444</u> 36 303	<u>42 965</u> 36 303	<u>49 807</u> 36 303
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>50 636</u> 37 119	<u>50 636</u> 37 119	<u>41 273</u> 37 119	<u>43 794</u> 37 119	<u>50 636</u> 37 119
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>48 546</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821	<u>39 036</u> 34 821	<u>41 670</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>39 296</u> 35 173	<u>41 817</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>39 661</u> 35 532	<u>42 182</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>40 413</u> 36 272	<u>42 934</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>40 801</u> 36 654	<u>43 322</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>39 296</u> 35 173	<u>41 817</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>39 661</u> 35 532	<u>42 182</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898	<u>40 033</u> 35 898	<u>42 554</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>40 801</u> 36 654	<u>43 322</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>41 197</u> 37 044	<u>43 718</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>39 661</u> 35 532	<u>42 182</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898	<u>40 033</u> 35 898	<u>42 554</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>40 413</u> 36 272	<u>42 934</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>41 197</u> 37 044	<u>43 718</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>50 965</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442	<u>41 602</u> 37 442	<u>44 123</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>41 197</u> 37 044	<u>43 718</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>50 965</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442	<u>41 602</u> 37 442	<u>44 123</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>51 378</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849	<u>42 015</u> 37 849	<u>44 536</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>51 801</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265	<u>42 438</u> 38 265	<u>44 959</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>52 675</u> 39 125	<u>52 675</u> 39 125	<u>43 311</u> 39 125	<u>45 833</u> 39 125	<u>52 675</u> 39 125
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>40 397</u> 36 161	<u>43 030</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>40 670</u> 36 526	<u>43 192</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>50 799</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279	<u>41 436</u> 37 279	<u>43 957</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>41 830</u> 37 667	<u>44 351</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>40 670</u> 36 526	<u>43 192</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>50 413</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899	<u>41 049</u> 36 899	<u>43 570</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>41 830</u> 37 667	<u>44 351</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>42 233</u> 38 064	<u>44 754</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>42 233</u> 38 064	<u>44 754</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>52 008</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469	<u>42 644</u> 38 469	<u>45 166</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>52 858</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305	<u>43 494</u> 39 305	<u>46 015</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>53 296</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737	<u>43 933</u> 39 737	<u>46 454</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>40 397</u> 36 161	<u>43 030</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>40 670</u> 36 526	<u>43 192</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>50 799</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279	<u>41 436</u> 37 279	<u>43 957</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>41 830</u> 37 667	<u>44 351</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>40 670</u> 36 526	<u>43 192</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>50 413</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899	<u>41 049</u> 36 899	<u>43 570</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>41 830</u> 37 667	<u>44 351</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>42 233</u> 38 064	<u>44 754</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>42 233</u> 38 064	<u>44 754</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>52 008</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469	<u>42 644</u> 38 469	<u>45 166</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>52 858</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305	<u>43 494</u> 39 305	<u>46 015</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>53 296</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737	<u>43 933</u> 39 737	<u>46 454</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>51 721</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946	<u>42 211</u> 37 946	<u>44 845</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>51 867</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330	<u>42 503</u> 38 330	<u>45 024</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>52 669</u> 39 120	<u>52 669</u> 39 120	<u>43 306</u> 39 120	<u>45 827</u> 39 120	<u>52 669</u> 39 120
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>53 083</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528	<u>43 720</u> 39 528	<u>46 241</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>51 867</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330	<u>42 503</u> 38 330	<u>45 024</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>52 264</u> 38 721	<u>52 264</u> 38 721	<u>42 900</u> 38 721	<u>45 422</u> 38 721	<u>52 264</u> 38 721
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>53 083</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528	<u>43 720</u> 39 528	<u>46 241</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>53 506</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944	<u>44 143</u> 39 944	<u>46 664</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>53 506</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944	<u>44 143</u> 39 944	<u>46 664</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>53 938</u> 40 369	<u>53 938</u> 40 369	<u>44 575</u> 40 369	<u>47 096</u> 40 369	<u>53 938</u> 40 369
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>54 830</u> 41 246	<u>54 830</u> 41 246	<u>45 466</u> 41 246	<u>47 987</u> 41 246	<u>54 830</u> 41 246
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>55 290</u> 41 699	<u>55 290</u> 41 699	<u>45 927</u> 41 699	<u>48 448</u> 41 699	<u>55 290</u> 41 699
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>54 420</u> 40 603	<u>54 420</u> 40 603	<u>44 910</u> 40 603	<u>47 543</u> 40 603	<u>54 420</u> 40 603
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>54 593</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013	<u>45 229</u> 41 013	<u>47 750</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>55 452</u> 41 858	<u>55 452</u> 41 858	<u>46 088</u> 41 858	<u>48 610</u> 41 858	<u>55 452</u> 41 858

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>55 895</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294	<u>46 531</u> 42 294	<u>49 053</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>54 593</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013	<u>45 229</u> 41 013	<u>47 750</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>55 018</u> 41 431	<u>55 018</u> 41 431	<u>45 654</u> 41 431	<u>48 176</u> 41 431	<u>55 018</u> 41 431
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>55 895</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294	<u>46 531</u> 42 294	<u>49 053</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>56 347</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740	<u>46 984</u> 42 740	<u>49 505</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>56 347</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740	<u>46 984</u> 42 740	<u>49 505</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>56 809</u> 43 194	<u>56 809</u> 43 194	<u>47 446</u> 43 194	<u>49 967</u> 43 194	<u>56 809</u> 43 194
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>57 763</u> 44 133	<u>57 763</u> 44 133	<u>48 400</u> 44 133	<u>50 921</u> 44 133	<u>57 763</u> 44 133
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>58 256</u> 44 618	<u>58 256</u> 44 618	<u>48 892</u> 44 618	<u>51 414</u> 44 618	<u>58 256</u> 44 618
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>57 307</u> 43 445	<u>57 307</u> 43 445	<u>47 798</u> 43 445	<u>50 431</u> 43 445	<u>57 307</u> 43 445

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>57 509</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884	<u>48 146</u> 43 884	<u>50 667</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>58 429</u> 44 789	<u>58 429</u> 44 789	<u>49 065</u> 44 789	<u>51 587</u> 44 789	<u>58 429</u> 44 789
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>58 903</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255	<u>49 539</u> 45 255	<u>52 061</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>57 509</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884	<u>48 146</u> 43 884	<u>50 667</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>57 964</u> 44 332	<u>57 964</u> 44 332	<u>48 601</u> 44 332	<u>51 122</u> 44 332	<u>57 964</u> 44 332
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>58 903</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255	<u>49 539</u> 45 255	<u>52 061</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>59 387</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731	<u>50 023</u> 45 731	<u>52 545</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>59 387</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731	<u>50 023</u> 45 731	<u>52 545</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>59 881</u> 46 218	<u>59 881</u> 46 218	<u>50 518</u> 46 218	<u>53 039</u> 46 218	<u>59 881</u> 46 218
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>60 902</u> 47 223	<u>60 902</u> 47 223	<u>51 538</u> 47 223	<u>54 060</u> 47 223	<u>60 902</u> 47 223
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>61 429</u> 47 742	<u>61 429</u> 47 742	<u>52 066</u> 47 742	<u>54 587</u> 47 742	<u>61 429</u> 47 742

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>60 397</u> 46 486	<u>60 397</u> 46 486	<u>50 887</u> 46 486	<u>53 521</u> 46 486	<u>60 397</u> 46 486
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>60 630</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956	<u>51 267</u> 46 956	<u>53 788</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>61 614</u> 47 924	<u>61 614</u> 47 924	<u>52 251</u> 47 924	<u>54 772</u> 47 924	<u>61 614</u> 47 924
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>62 121</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423	<u>52 758</u> 48 423	<u>55 279</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>60 630</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956	<u>51 267</u> 46 956	<u>53 788</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>61 117</u> 47 435	<u>61 117</u> 47 435	<u>51 754</u> 47 435	<u>54 275</u> 47 435	<u>61 117</u> 47 435
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>62 121</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423	<u>52 758</u> 48 423	<u>55 279</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>62 639</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933	<u>53 276</u> 48 933	<u>55 797</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>62 639</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933	<u>53 276</u> 48 933	<u>55 797</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>63 168</u> 49 453	<u>63 168</u> 49 453	<u>53 805</u> 49 453	<u>56 326</u> 49 453	<u>63 168</u> 49 453

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>64 260</u> 50 528	<u>64 260</u> 50 528	<u>54 897</u> 50 528	<u>57 418</u> 50 528	<u>64 260</u> 50 528
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>64 824</u> 51 084	<u>64 824</u> 51 084	<u>55 461</u> 51 084	<u>57 982</u> 51 084	<u>64 824</u> 51 084
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>41 112</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504	<u>31 602</u> 27 504	<u>34 236</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>41 570</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>32 060</u> 27 955	<u>34 694</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>42 486</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857	<u>32 976</u> 28 857	<u>35 610</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>42 539</u> 29 149	<u>42 539</u> 29 149	<u>33 175</u> 29 149	<u>35 696</u> 29 149	<u>42 539</u> 29 149
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>42 841</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446	<u>33 477</u> 29 446	<u>35 999</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750	<u>33 786</u> 29 750	<u>36 307</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376	<u>34 422</u> 30 376	<u>36 943</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699	<u>34 750</u> 30 699	<u>37 272</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>42 841</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446	<u>33 477</u> 29 446	<u>35 999</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750	<u>33 786</u> 29 750	<u>36 307</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060	<u>34 101</u> 30 060	<u>36 622</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699	<u>34 750</u> 30 699	<u>37 272</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>44 449</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029	<u>35 086</u> 31 029	<u>37 607</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750	<u>33 786</u> 29 750	<u>36 307</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060	<u>34 101</u> 30 060	<u>36 622</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376	<u>34 422</u> 30 376	<u>36 943</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>44 449</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029	<u>35 086</u> 31 029	<u>37 607</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>44 792</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366	<u>35 428</u> 31 366	<u>37 950</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060	<u>34 101</u> 30 060	<u>36 622</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376	<u>34 422</u> 30 376	<u>36 943</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699	<u>34 750</u> 30 699	<u>37 272</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>44 792</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366	<u>35 428</u> 31 366	<u>37 950</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>45 142</u> 31 711	<u>45 142</u> 31 711	<u>35 779</u> 31 711	<u>38 300</u> 31 711	<u>45 142</u> 31 711
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>34 351</u> 30 210	<u>36 984</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>43 927</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515	<u>34 563</u> 30 515	<u>37 085</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>34 880</u> 30 826	<u>37 401</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>35 203</u> 31 144	<u>37 724</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>35 869</u> 31 800	<u>38 390</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>36 212</u> 32 138	<u>38 734</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>34 880</u> 30 826	<u>37 401</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>35 203</u> 31 144	<u>37 724</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>35 532</u> 31 469	<u>38 053</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>36 212</u> 32 138	<u>38 734</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>36 563</u> 32 484	<u>39 085</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>35 203</u> 31 144	<u>37 724</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>35 532</u> 31 469	<u>38 053</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>35 869</u> 31 800	<u>38 390</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>36 563</u> 32 484	<u>39 085</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>36 922</u> 32 837	<u>39 444</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>35 532</u> 31 469	<u>38 053</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>35 869</u> 31 800	<u>38 390</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>36 212</u> 32 138	<u>38 734</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>36 922</u> 32 837	<u>39 444</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>46 652</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198	<u>37 289</u> 33 198	<u>39 810</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>34 351</u> 30 210	<u>36 984</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>43 927</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515	<u>34 563</u> 30 515	<u>37 085</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>34 880</u> 30 826	<u>37 401</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>35 203</u> 31 144	<u>37 724</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>35 869</u> 31 800	<u>38 390</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>36 212</u> 32 138	<u>38 734</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>34 880</u> 30 826	<u>37 401</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>35 203</u> 31 144	<u>37 724</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>35 532</u> 31 469	<u>38 053</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>36 212</u> 32 138	<u>38 734</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>36 563</u> 32 484	<u>39 085</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>35 203</u> 31 144	<u>37 724</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>35 532</u> 31 469	<u>38 053</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>35 869</u> 31 800	<u>38 390</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>36 563</u> 32 484	<u>39 085</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>36 922</u> 32 837	<u>39 444</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>35 532</u> 31 469	<u>38 053</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>35 869</u> 31 800	<u>38 390</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>36 212</u> 32 138	<u>38 734</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>36 922</u> 32 837	<u>39 444</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 652</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198	<u>37 289</u> 33 198	<u>39 810</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>45 235</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563	<u>35 725</u> 31 563	<u>38 359</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>45 315</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881	<u>35 951</u> 31 881	<u>38 473</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>45 645</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207	<u>36 282</u> 32 207	<u>38 803</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539	<u>36 619</u> 32 539	<u>39 141</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>37 315</u> 33 224	<u>39 837</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577	<u>37 674</u> 33 577	<u>40 196</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>45 645</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207	<u>36 282</u> 32 207	<u>38 803</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539	<u>36 619</u> 32 539	<u>39 141</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>36 964</u> 32 878	<u>39 485</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577	<u>37 674</u> 33 577	<u>40 196</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>47 405</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938	<u>38 041</u> 33 938	<u>40 563</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539	<u>36 619</u> 32 539	<u>39 141</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>36 964</u> 32 878	<u>39 485</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>37 315</u> 33 224	<u>39 837</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>47 405</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938	<u>38 041</u> 33 938	<u>40 563</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307	<u>38 416</u> 34 307	<u>40 937</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>36 964</u> 32 878	<u>39 485</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>37 315</u> 33 224	<u>39 837</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577	<u>37 674</u> 33 577	<u>40 196</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307	<u>38 416</u> 34 307	<u>40 937</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>48 163</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684	<u>38 799</u> 34 684	<u>41 320</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307	<u>38 416</u> 34 307	<u>40 937</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>48 163</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684	<u>38 799</u> 34 684	<u>41 320</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>48 554</u> 35 069	<u>48 554</u> 35 069	<u>39 191</u> 35 069	<u>41 712</u> 35 069	<u>48 554</u> 35 069
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>48 954</u> 35 463	<u>48 954</u> 35 463	<u>39 591</u> 35 463	<u>42 112</u> 35 463	<u>48 954</u> 35 463
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>49 783</u> 36 279	<u>49 783</u> 36 279	<u>40 419</u> 36 279	<u>42 941</u> 36 279	<u>49 783</u> 36 279

212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>47 067</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366	<u>37 558</u> 33 366	<u>40 191</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>47 166</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703	<u>37 802</u> 33 703	<u>40 324</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047	<u>38 152</u> 34 047	<u>40 673</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>48 236</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756	<u>38 872</u> 34 756	<u>41 394</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>48 608</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122	<u>39 244</u> 35 122	<u>41 766</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>47 166</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703	<u>37 802</u> 33 703	<u>40 324</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047	<u>38 152</u> 34 047	<u>40 673</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>47 872</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398	<u>38 508</u> 34 398	<u>41 030</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>48 608</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122	<u>39 244</u> 35 122	<u>41 766</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496	<u>39 624</u> 35 496	<u>42 145</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047	<u>38 152</u> 34 047	<u>40 673</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>47 872</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398	<u>38 508</u> 34 398	<u>41 030</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>48 236</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756	<u>38 872</u> 34 756	<u>41 394</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496	<u>39 624</u> 35 496	<u>42 145</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>49 375</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877	<u>40 012</u> 35 877	<u>42 533</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496	<u>39 624</u> 35 496	<u>42 145</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>49 375</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877	<u>40 012</u> 35 877	<u>42 533</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>49 771</u> 36 267	<u>49 771</u> 36 267	<u>40 408</u> 36 267	<u>42 929</u> 36 267	<u>49 771</u> 36 267
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>50 176</u> 36 666	<u>50 176</u> 36 666	<u>40 813</u> 36 666	<u>43 334</u> 36 666	<u>50 176</u> 36 666
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>51 013</u> 37 490	<u>51 013</u> 37 490	<u>41 650</u> 37 490	<u>44 171</u> 37 490	<u>51 013</u> 37 490
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>48 900</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170	<u>39 390</u> 35 170	<u>42 023</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>49 017</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525	<u>39 653</u> 35 525	<u>42 175</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887	<u>40 022</u> 35 887	<u>42 543</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>50 145</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635	<u>40 781</u> 36 635	<u>43 303</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>50 537</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021	<u>41 173</u> 37 021	<u>43 694</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>49 017</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525	<u>39 653</u> 35 525	<u>42 175</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887	<u>40 022</u> 35 887	<u>42 543</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>49 761</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257	<u>40 398</u> 36 257	<u>42 919</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>50 537</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021	<u>41 173</u> 37 021	<u>43 694</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415	<u>41 573</u> 37 415	<u>44 095</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887	<u>40 022</u> 35 887	<u>42 543</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>49 761</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257	<u>40 398</u> 36 257	<u>42 919</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>50 145</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635	<u>40 781</u> 36 635	<u>43 303</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415	<u>41 573</u> 37 415	<u>44 095</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>51 345</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817	<u>41 982</u> 37 817	<u>44 503</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415	<u>41 573</u> 37 415	<u>44 095</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>51 345</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817	<u>41 982</u> 37 817	<u>44 503</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>51 763</u> 38 228	<u>51 763</u> 38 228	<u>42 400</u> 38 228	<u>44 921</u> 38 228	<u>51 763</u> 38 228
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>52 190</u> 38 648	<u>52 190</u> 38 648	<u>42 826</u> 38 648	<u>45 348</u> 38 648	<u>52 190</u> 38 648
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>53 072</u> 39 516	<u>53 072</u> 39 516	<u>43 709</u> 39 516	<u>46 230</u> 39 516	<u>53 072</u> 39 516
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>40 764</u> 36 522	<u>43 398</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>50 405</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891	<u>41 042</u> 36 891	<u>43 563</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>51 178</u> 37 652	<u>51 178</u> 37 652	<u>41 814</u> 37 652	<u>44 336</u> 37 652	<u>51 178</u> 37 652
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>42 213</u> 38 044	<u>44 734</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>50 405</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891	<u>41 042</u> 36 891	<u>43 563</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>50 787</u> 37 268	<u>50 787</u> 37 268	<u>41 424</u> 37 268	<u>43 945</u> 37 268	<u>50 787</u> 37 268
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>42 213</u> 38 044	<u>44 734</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 983</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445	<u>42 620</u> 38 445	<u>45 141</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 983</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445	<u>42 620</u> 38 445	<u>45 141</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>52 399</u> 38 854	<u>52 399</u> 38 854	<u>43 035</u> 38 854	<u>45 557</u> 38 854	<u>52 399</u> 38 854
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>53 257</u> 39 698	<u>53 257</u> 39 698	<u>43 893</u> 39 698	<u>46 415</u> 39 698	<u>53 257</u> 39 698
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 700</u> 40 134	<u>53 700</u> 40 134	<u>44 337</u> 40 134	<u>46 858</u> 40 134	<u>53 700</u> 40 134

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>40 764</u> 36 522	<u>43 398</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>52 106</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326	<u>42 597</u> 38 326	<u>45 230</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>52 256</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713	<u>42 892</u> 38 713	<u>45 414</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>53 067</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511	<u>43 703</u> 39 511	<u>46 225</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>53 485</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923	<u>44 122</u> 39 923	<u>46 643</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>52 256</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713	<u>42 892</u> 38 713	<u>45 414</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>52 657</u> 39 108	<u>52 657</u> 39 108	<u>43 294</u> 39 108	<u>45 815</u> 39 108	<u>52 657</u> 39 108
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>53 485</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923	<u>44 122</u> 39 923	<u>46 643</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>53 912</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343	<u>44 549</u> 40 343	<u>47 070</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>53 912</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343	<u>44 549</u> 40 343	<u>47 070</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>54 348</u> 40 772	<u>54 348</u> 40 772	<u>44 985</u> 40 772	<u>47 506</u> 40 772	<u>54 348</u> 40 772
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>55 249</u> 41 659	<u>55 249</u> 41 659	<u>45 885</u> 41 659	<u>48 406</u> 41 659	<u>55 249</u> 41 659
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>55 714</u> 42 116	<u>55 714</u> 42 116	<u>46 350</u> 42 116	<u>48 872</u> 42 116	<u>55 714</u> 42 116
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>54 832</u> 41 009	<u>54 832</u> 41 009	<u>45 322</u> 41 009	<u>47 956</u> 41 009	<u>54 832</u> 41 009
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>55 009</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423	<u>45 646</u> 41 423	<u>48 167</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>55 877</u> 42 277	<u>55 877</u> 42 277	<u>46 514</u> 42 277	<u>49 035</u> 42 277	<u>55 877</u> 42 277
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>56 324</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717	<u>46 961</u> 42 717	<u>49 482</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>55 009</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423	<u>45 646</u> 41 423	<u>48 167</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>55 439</u> 41 846	<u>55 439</u> 41 846	<u>46 075</u> 41 846	<u>48 597</u> 41 846	<u>55 439</u> 41 846

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>56 324</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717	<u>46 961</u> 42 717	<u>49 482</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>56 781</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167	<u>47 418</u> 43 167	<u>49 939</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>56 781</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167	<u>47 418</u> 43 167	<u>49 939</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>57 248</u> 43 626	<u>57 248</u> 43 626	<u>47 884</u> 43 626	<u>50 406</u> 43 626	<u>57 248</u> 43 626
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>58 211</u> 44 575	<u>58 211</u> 44 575	<u>48 848</u> 44 575	<u>51 369</u> 44 575	<u>58 211</u> 44 575
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>58 709</u> 45 065	<u>58 709</u> 45 065	<u>49 346</u> 45 065	<u>51 867</u> 45 065	<u>58 709</u> 45 065
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>57 749</u> 43 879	<u>57 749</u> 43 879	<u>48 239</u> 43 879	<u>50 872</u> 43 879	<u>57 749</u> 43 879
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>57 955</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323	<u>48 592</u> 44 323	<u>51 113</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>58 884</u> 45 236	<u>58 884</u> 45 236	<u>49 520</u> 45 236	<u>52 042</u> 45 236	<u>58 884</u> 45 236
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>59 362</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708	<u>49 999</u> 45 708	<u>52 520</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>57 955</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323	<u>48 592</u> 44 323	<u>51 113</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>58 415</u> 44 775	<u>58 415</u> 44 775	<u>49 051</u> 44 775	<u>51 573</u> 44 775	<u>58 415</u> 44 775
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>59 362</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708	<u>49 999</u> 45 708	<u>52 520</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>59 851</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189	<u>50 488</u> 46 189	<u>53 009</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>59 851</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189	<u>50 488</u> 46 189	<u>53 009</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>60 351</u> 46 680	<u>60 351</u> 46 680	<u>50 987</u> 46 680	<u>53 508</u> 46 680	<u>60 351</u> 46 680
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>61 382</u> 47 695	<u>61 382</u> 47 695	<u>52 018</u> 47 695	<u>54 539</u> 47 695	<u>61 382</u> 47 695
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>61 914</u> 48 219	<u>61 914</u> 48 219	<u>52 551</u> 48 219	<u>55 072</u> 48 219	<u>61 914</u> 48 219
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>60 869</u> 46 951	<u>60 869</u> 46 951	<u>51 360</u> 46 951	<u>53 993</u> 46 951	<u>60 869</u> 46 951
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>61 107</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425	<u>51 744</u> 47 425	<u>54 265</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>62 101</u> 48 403	<u>62 101</u> 48 403	<u>52 737</u> 48 403	<u>55 259</u> 48 403	<u>62 101</u> 48 403
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>62 613</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907	<u>53 250</u> 48 907	<u>55 771</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>61 107</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425	<u>51 744</u> 47 425	<u>54 265</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>61 599</u> 47 909	<u>61 599</u> 47 909	<u>52 236</u> 47 909	<u>54 757</u> 47 909	<u>61 599</u> 47 909
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>62 613</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907	<u>53 250</u> 48 907	<u>55 771</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>63 136</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422	<u>53 773</u> 49 422	<u>56 294</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>63 136</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422	<u>53 773</u> 49 422	<u>56 294</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>63 670</u> 49 948	<u>63 670</u> 49 948	<u>54 307</u> 49 948	<u>56 828</u> 49 948	<u>63 670</u> 49 948
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>64 774</u> 51 034	<u>64 774</u> 51 034	<u>55 410</u> 51 034	<u>57 931</u> 51 034	<u>64 774</u> 51 034
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>65 343</u> 51 594	<u>65 343</u> 51 594	<u>55 980</u> 51 594	<u>58 501</u> 51 594	<u>65 343</u> 51 594

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 590</u> 20 388	<u>40 835</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 407	<u>41 289</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>32 713</u> 22 478	<u>42 196</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>32 761</u> 22 705	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860	<u>42 245</u> 28 860
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 996</u> 22 936	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>33 236</u> 23 173	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 732</u> 23 661	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>33 988</u> 23 912	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 996</u> 22 936	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155	<u>42 545</u> 29 155
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>33 236</u> 23 173	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>33 482</u> 23 414	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 988</u> 23 912	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>34 249</u> 24 170	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>33 236</u> 23 173	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455	<u>42 850</u> 29 455
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>33 482</u> 23 414	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 732</u> 23 661	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>34 249</u> 24 170	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722	<u>44 137</u> 30 722
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>34 516</u> 24 432	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>33 482</u> 23 414	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762	<u>43 162</u> 29 762

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 732</u> 23 661	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075	<u>43 480</u> 30 075
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 988</u> 23 912	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395	<u>43 805</u> 30 395
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>34 516</u> 24 432	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056	<u>44 476</u> 31 056
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 789</u> 24 701	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397	<u>44 823</u> 31 397
212-101-0400	10 7473-2010	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 575</u> 23 326	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 631</u> 23 562	<u>43 620</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 875</u> 23 802	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>34 125</u> 24 047	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 639</u> 24 554	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 904</u> 24 815	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 875</u> 23 802	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>34 125</u> 24 047	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 379</u> 24 298	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 904</u> 24 815	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>35 176</u> 25 082	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>34 125</u> 24 047	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>34 379</u> 24 298	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 639</u> 24 554	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>35 176</u> 25 082	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>35 453</u> 25 354	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>34 379</u> 24 298	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 639</u> 24 554	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 904</u> 24 815	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>35 453</u> 25 354	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 633	<u>46 318</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 747</u> 23 496	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>33 805</u> 23 733	<u>43 620</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213	<u>43 620</u> 30 213
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>34 051</u> 23 975	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>34 302</u> 24 222	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 821</u> 24 732	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>35 088</u> 24 995	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>34 051</u> 23 975	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521	<u>43 933</u> 30 521
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>34 302</u> 24 222	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 559</u> 24 475	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>35 088</u> 24 995	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>35 361</u> 25 264	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>34 302</u> 24 222	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836	<u>44 253</u> 30 836
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>34 559</u> 24 475	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 821</u> 24 732	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>35 361</u> 25 264	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162	<u>45 600</u> 32 162
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 640</u> 25 539	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>34 559</u> 24 475	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157	<u>44 579</u> 31 157

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 821</u> 24 732	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485	<u>44 912</u> 31 485
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>35 088</u> 24 995	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820	<u>45 253</u> 31 820
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 640</u> 25 539	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512	<u>45 955</u> 32 512
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 925</u> 25 819	<u>46 318</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869	<u>46 318</u> 32 869
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 436</u> 24 174	<u>44 917</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 502</u> 24 418	<u>44 994</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 755</u> 24 667	<u>45 321</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 013</u> 24 922	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 546</u> 25 446	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 821</u> 25 717	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 755</u> 24 667	<u>45 321</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 013</u> 24 922	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 277</u> 25 181	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 821</u> 25 717	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 102</u> 25 994	<u>47 063</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 013</u> 24 922	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 277</u> 25 181	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 546</u> 25 446	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>36 102</u> 25 994	<u>47 063</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602	<u>47 063</u> 33 602
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 26 276	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 277</u> 25 181	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 546</u> 25 446	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 821</u> 25 717	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 389</u> 26 276	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 683</u> 26 565	<u>47 814</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 389</u> 26 276	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 683</u> 26 565	<u>47 814</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 983</u> 26 860	<u>48 201</u> 34 722	<u>48 201</u> 34 722	<u>48 201</u> 34 722
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 289</u> 27 162	<u>48 598</u> 35 112	<u>48 598</u> 35 112	<u>48 598</u> 35 112
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 924</u> 27 786	<u>49 418</u> 35 920	<u>49 418</u> 35 920	<u>49 418</u> 35 920
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 298</u> 25 022	<u>46 732</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 372</u> 25 275	<u>46 827</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 634</u> 25 533	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 175</u> 26 065	<u>47 886</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 453</u> 26 339	<u>48 254</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 372</u> 25 275	<u>46 827</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369	<u>46 827</u> 33 369
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 634</u> 25 533	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 902</u> 25 796	<u>47 526</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 453</u> 26 339	<u>48 254</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774	<u>48 254</u> 34 774
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 738</u> 26 619	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 634</u> 25 533	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710	<u>47 173</u> 33 710
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 902</u> 25 796	<u>47 526</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057	<u>47 526</u> 34 057

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 175</u> 26 065	<u>47 886</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412	<u>47 886</u> 34 412
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 738</u> 26 619	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 029</u> 26 906	<u>49 014</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 738</u> 26 619	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144	<u>48 630</u> 35 144
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 029</u> 26 906	<u>49 014</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522	<u>49 014</u> 35 522
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 326</u> 27 198	<u>49 406</u> 35 908	<u>49 406</u> 35 908	<u>49 406</u> 35 908
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 630</u> 27 497	<u>49 807</u> 36 303	<u>49 807</u> 36 303	<u>49 807</u> 36 303
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 257</u> 28 115	<u>50 636</u> 37 119	<u>50 636</u> 37 119	<u>50 636</u> 37 119
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 160</u> 25 871	<u>48 546</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 132	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 514</u> 26 399	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 072</u> 26 948	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 361</u> 27 232	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 132	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173	<u>48 659</u> 35 173
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 514</u> 26 399	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 790</u> 26 671	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 361</u> 27 232	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654	<u>50 164</u> 36 654
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 655</u> 27 522	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 514</u> 26 399	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532	<u>49 024</u> 35 532
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 790</u> 26 671	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898	<u>49 396</u> 35 898
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 072</u> 26 948	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272	<u>49 776</u> 36 272

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 655</u> 27 522	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 956</u> 27 818	<u>50 965</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 655</u> 27 522	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044	<u>50 560</u> 37 044
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 956</u> 27 818	<u>50 965</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442	<u>50 965</u> 37 442
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 263</u> 28 120	<u>51 378</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849	<u>51 378</u> 37 849
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 577</u> 28 429	<u>51 801</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265	<u>51 801</u> 38 265
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 226</u> 29 068	<u>52 675</u> 39 125	<u>52 675</u> 39 125	<u>52 675</u> 39 125
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 022</u> 26 719	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 989	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 678</u> 27 545	<u>50 799</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 970</u> 27 832	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 989	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 27 264	<u>50 413</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 970</u> 27 832	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 268</u> 28 125	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 268</u> 28 125	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 572</u> 28 424	<u>52 008</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 199</u> 29 042	<u>52 858</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 524</u> 29 361	<u>53 296</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 022</u> 26 719	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 989	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 678</u> 27 545	<u>50 799</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279	<u>50 799</u> 37 279
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 970</u> 27 832	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 989	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526	<u>50 034</u> 36 526
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 27 264	<u>50 413</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899	<u>50 413</u> 36 899
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 970</u> 27 832	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667	<u>51 194</u> 37 667
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 268</u> 28 125	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 268</u> 28 125	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064	<u>51 596</u> 38 064
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 572</u> 28 424	<u>52 008</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469	<u>52 008</u> 38 469
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 199</u> 29 042	<u>52 858</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305	<u>52 858</u> 39 305
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 524</u> 29 361	<u>53 296</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737	<u>53 296</u> 39 737

212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 884</u> 27 567	<u>51 721</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 984</u> 27 845	<u>51 867</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 567</u> 28 420	<u>52 669</u> 39 120	<u>52 669</u> 39 120	<u>52 669</u> 39 120
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 868</u> 28 716	<u>53 083</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 984</u> 27 845	<u>51 867</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330	<u>51 867</u> 38 330
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 272</u> 28 130	<u>52 264</u> 38 721	<u>52 264</u> 38 721	<u>52 264</u> 38 721
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 868</u> 28 716	<u>53 083</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528	<u>53 083</u> 39 528
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 175</u> 29 018	<u>53 506</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 175</u> 29 018	<u>53 506</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944	<u>53 506</u> 39 944
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 488</u> 29 327	<u>53 938</u> 40 369	<u>53 938</u> 40 369	<u>53 938</u> 40 369

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 136</u> 29 964	<u>54 830</u> 41 246	<u>54 830</u> 41 246	<u>54 830</u> 41 246
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 471</u> 30 293	<u>55 290</u> 41 699	<u>55 290</u> 41 699	<u>55 290</u> 41 699
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 284</u> 28 945	<u>54 420</u> 40 603	<u>54 420</u> 40 603	<u>54 420</u> 40 603
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 398</u> 29 238	<u>54 593</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 011</u> 29 841	<u>55 452</u> 41 858	<u>55 452</u> 41 858	<u>55 452</u> 41 858
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 326</u> 30 151	<u>55 895</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 398</u> 29 238	<u>54 593</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013	<u>54 593</u> 41 013
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 536	<u>55 018</u> 41 431	<u>55 018</u> 41 431	<u>55 018</u> 41 431
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 326</u> 30 151	<u>55 895</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294	<u>55 895</u> 42 294
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 649</u> 30 469	<u>56 347</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 649</u> 30 469	<u>56 347</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740	<u>56 347</u> 42 740
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 978</u> 30 793	<u>56 809</u> 43 194	<u>56 809</u> 43 194	<u>56 809</u> 43 194
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 658</u> 31 462	<u>57 763</u> 44 133	<u>57 763</u> 44 133	<u>57 763</u> 44 133
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 010</u> 31 808	<u>58 256</u> 44 618	<u>58 256</u> 44 618	<u>58 256</u> 44 618
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 754</u> 30 393	<u>57 307</u> 43 445	<u>57 307</u> 43 445	<u>57 307</u> 43 445
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 883</u> 30 700	<u>57 509</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 527</u> 31 333	<u>58 429</u> 44 789	<u>58 429</u> 44 789	<u>58 429</u> 44 789
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 858</u> 31 659	<u>58 903</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 883</u> 30 700	<u>57 509</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884	<u>57 509</u> 43 884
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 202</u> 31 013	<u>57 964</u> 44 332	<u>57 964</u> 44 332	<u>57 964</u> 44 332

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 858</u> 31 659	<u>58 903</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255	<u>58 903</u> 45 255
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 197</u> 31 992	<u>59 387</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 197</u> 31 992	<u>59 387</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731	<u>59 387</u> 45 731
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 542</u> 32 333	<u>59 881</u> 46 218	<u>59 881</u> 46 218	<u>59 881</u> 46 218
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 257</u> 33 035	<u>60 902</u> 47 223	<u>60 902</u> 47 223	<u>60 902</u> 47 223
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 625</u> 33 398	<u>61 429</u> 47 742	<u>61 429</u> 47 742	<u>61 429</u> 47 742
212-101-1400	45 7473-2010	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>42 298</u> 31 912	<u>60 397</u> 46 486	<u>60 397</u> 46 486	<u>60 397</u> 46 486
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 443</u> 32 235	<u>60 630</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 118</u> 32 899	<u>61 614</u> 47 924	<u>61 614</u> 47 924	<u>61 614</u> 47 924
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 466</u> 33 242	<u>62 121</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 443</u> 32 235	<u>60 630</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956	<u>60 630</u> 46 956
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 777</u> 32 563	<u>61 117</u> 47 435	<u>61 117</u> 47 435	<u>61 117</u> 47 435
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 466</u> 33 242	<u>62 121</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423	<u>62 121</u> 48 423
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 822</u> 33 592	<u>62 639</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 822</u> 33 592	<u>62 639</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933	<u>62 639</u> 48 933
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 185</u> 33 949	<u>63 168</u> 49 453	<u>63 168</u> 49 453	<u>63 168</u> 49 453
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 935</u> 34 687	<u>64 260</u> 50 528	<u>64 260</u> 50 528	<u>64 260</u> 50 528
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 322</u> 35 068	<u>64 824</u> 51 084	<u>64 824</u> 51 084	<u>64 824</u> 51 084
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 407	<u>41 112</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504
212-101-1600	5, 7473-2010	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 713</u> 22 478	<u>41 570</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 855</u> 23 602	<u>42 486</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>33 914</u> 23 840	<u>42 539</u> 29 149	<u>42 539</u> 29 149	<u>42 539</u> 29 149
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 161</u> 24 083	<u>42 841</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 413</u> 24 332	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 934</u> 24 844	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 202</u> 25 108	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 161</u> 24 083	<u>42 841</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446	<u>42 841</u> 29 446
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 413</u> 24 332	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>34 671</u> 24 585	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 202</u> 25 108	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 477</u> 25 378	<u>44 449</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 413</u> 24 332	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750	<u>43 149</u> 29 750
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>34 671</u> 24 585	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 934</u> 24 844	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 477</u> 25 378	<u>44 449</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029	<u>44 449</u> 31 029
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>35 757</u> 25 654	<u>44 792</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>34 671</u> 24 585	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060	<u>43 464</u> 30 060
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 934</u> 24 844	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376	<u>43 785</u> 30 376
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 202</u> 25 108	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699	<u>44 114</u> 30 699
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>35 757</u> 25 654	<u>44 792</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366	<u>44 792</u> 31 366

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 043</u> 25 936	<u>45 142</u> 31 711	<u>45 142</u> 31 711	<u>45 142</u> 31 711
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>34 760</u> 24 492	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>34 828</u> 24 740	<u>43 927</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 085</u> 24 992	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 346</u> 25 250	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>35 886</u> 25 781	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 165</u> 26 056	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 085</u> 24 992	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 346</u> 25 250	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 614</u> 25 513	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>36 165</u> 26 056	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 450</u> 26 336	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 346</u> 25 250	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 614</u> 25 513	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>35 886</u> 25 781	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 450</u> 26 336	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>36 741</u> 26 622	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 614</u> 25 513	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 886</u> 25 781	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 165</u> 26 056	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>36 741</u> 26 622	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>37 038</u> 26 914	<u>46 652</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 941</u> 24 670	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 011</u> 24 920	<u>43 927</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515	<u>43 927</u> 30 515
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 269</u> 25 174	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 533</u> 25 433	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 077</u> 25 969	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 358</u> 26 245	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 269</u> 25 174	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826	<u>44 243</u> 30 826
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 533</u> 25 433	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 698	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 358</u> 26 245	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 644</u> 26 527	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 533</u> 25 433	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144	<u>44 566</u> 31 144
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 698	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 077</u> 25 969	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 644</u> 26 527	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484	<u>45 927</u> 32 484
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 937</u> 26 816	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 698	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469	<u>44 896</u> 31 469
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 077</u> 25 969	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800	<u>45 232</u> 31 800
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 358</u> 26 245	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138	<u>45 576</u> 32 138
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 937</u> 26 816	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837	<u>46 286</u> 32 837

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>37 237</u> 27 110	<u>46 652</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198	<u>46 652</u> 33 198
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 664</u> 25 383	<u>45 235</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 742</u> 25 639	<u>45 315</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 008</u> 25 901	<u>45 645</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 279</u> 26 168	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 839</u> 26 719	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 128</u> 27 003	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 008</u> 25 901	<u>45 645</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 279</u> 26 168	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>36 556</u> 26 440	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 128</u> 27 003	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 423</u> 27 293	<u>47 405</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 279</u> 26 168	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 556</u> 26 440	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 839</u> 26 719	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 423</u> 27 293	<u>47 405</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938	<u>47 405</u> 33 938
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 724</u> 27 590	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 556</u> 26 440	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 839</u> 26 719	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 128</u> 27 003	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 724</u> 27 590	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>38 032</u> 27 893	<u>48 163</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 724</u> 27 590	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>38 032</u> 27 893	<u>48 163</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>38 347</u> 28 203	<u>48 554</u> 35 069	<u>48 554</u> 35 069	<u>48 554</u> 35 069
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 669</u> 28 520	<u>48 954</u> 35 463	<u>48 954</u> 35 463	<u>48 954</u> 35 463
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>39 335</u> 29 176	<u>49 783</u> 36 279	<u>49 783</u> 36 279	<u>49 783</u> 36 279
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>36 569</u> 26 273	<u>47 067</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 539	<u>47 166</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 931</u> 26 810	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>37 499</u> 27 368	<u>48 236</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 791</u> 27 656	<u>48 608</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 539	<u>47 166</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703	<u>47 166</u> 33 703
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 931</u> 26 810	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 212</u> 27 086	<u>47 872</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 791</u> 27 656	<u>48 608</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122	<u>48 608</u> 35 122
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 950	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 931</u> 26 810	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047	<u>47 515</u> 34 047
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 212</u> 27 086	<u>47 872</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398	<u>47 872</u> 34 398
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>37 499</u> 27 368	<u>48 236</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756	<u>48 236</u> 34 756
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 950	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 396</u> 28 251	<u>49 375</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 950	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496	<u>48 987</u> 35 496
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 396</u> 28 251	<u>49 375</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877	<u>49 375</u> 35 877
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 708</u> 28 558	<u>49 771</u> 36 267	<u>49 771</u> 36 267	<u>49 771</u> 36 267
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 027</u> 28 872	<u>50 176</u> 36 666	<u>50 176</u> 36 666	<u>50 176</u> 36 666
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 686</u> 29 521	<u>51 013</u> 37 490	<u>51 013</u> 37 490	<u>51 013</u> 37 490
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>37 474</u> 27 164	<u>48 900</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 570</u> 27 438	<u>49 017</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 718	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 441</u> 28 296	<u>50 145</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 744</u> 28 594	<u>50 537</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 570</u> 27 438	<u>49 017</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525	<u>49 017</u> 35 525
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 718	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>38 145</u> 28 004	<u>49 761</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 744</u> 28 594	<u>50 537</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021	<u>50 537</u> 37 021
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>39 053</u> 28 898	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 718	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887	<u>49 385</u> 35 887
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 145</u> 28 004	<u>49 761</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257	<u>49 761</u> 36 257
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 441</u> 28 296	<u>50 145</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635	<u>50 145</u> 36 635
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 053</u> 28 898	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 209	<u>51 345</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 053</u> 28 898	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415	<u>50 937</u> 37 415

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 209	<u>51 345</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817	<u>51 345</u> 37 817
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 691</u> 29 526	<u>51 763</u> 38 228	<u>51 763</u> 38 228	<u>51 763</u> 38 228
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 021</u> 29 851	<u>52 190</u> 38 648	<u>52 190</u> 38 648	<u>52 190</u> 38 648
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 702</u> 30 521	<u>53 072</u> 39 516	<u>53 072</u> 39 516	<u>53 072</u> 39 516
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 379</u> 28 055	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 484</u> 28 338	<u>50 405</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 078</u> 28 922	<u>51 178</u> 37 652	<u>51 178</u> 37 652	<u>51 178</u> 37 652
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 384</u> 29 224	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 484</u> 28 338	<u>50 405</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891	<u>50 405</u> 36 891
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 778</u> 28 627	<u>50 787</u> 37 268	<u>50 787</u> 37 268	<u>50 787</u> 37 268

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 384</u> 29 224	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 696</u> 29 531	<u>51 983</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 696</u> 29 531	<u>51 983</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445	<u>51 983</u> 38 445
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 016</u> 29 845	<u>52 399</u> 38 854	<u>52 399</u> 38 854	<u>52 399</u> 38 854
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 675</u> 30 494	<u>53 257</u> 39 698	<u>53 257</u> 39 698	<u>53 257</u> 39 698
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 015</u> 30 829	<u>53 700</u> 40 134	<u>53 700</u> 40 134	<u>53 700</u> 40 134
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 379</u> 28 055	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 284</u> 28 945	<u>52 106</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 398</u> 29 238	<u>52 256</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 011</u> 29 841	<u>53 067</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511	<u>53 067</u> 39 511
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 326</u> 30 151	<u>53 485</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 398</u> 29 238	<u>52 256</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713	<u>52 256</u> 38 713
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 536	<u>52 657</u> 39 108	<u>52 657</u> 39 108	<u>52 657</u> 39 108
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 326</u> 30 151	<u>53 485</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923	<u>53 485</u> 39 923
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 649</u> 30 469	<u>53 912</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 649</u> 30 469	<u>53 912</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343	<u>53 912</u> 40 343
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 978</u> 30 793	<u>54 348</u> 40 772	<u>54 348</u> 40 772	<u>54 348</u> 40 772
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 658</u> 31 462	<u>55 249</u> 41 659	<u>55 249</u> 41 659	<u>55 249</u> 41 659
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 010</u> 31 808	<u>55 714</u> 42 116	<u>55 714</u> 42 116	<u>55 714</u> 42 116
212-101-2600	35, 7473-2010	3						

212-101-2601		3	1	2400	<u>40 754</u> 30 393	<u>54 832</u> 41 009	<u>54 832</u> 41 009	<u>54 832</u> 41 009
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 883</u> 30 700	<u>55 009</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 527</u> 31 333	<u>55 877</u> 42 277	<u>55 877</u> 42 277	<u>55 877</u> 42 277
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 858</u> 31 659	<u>56 324</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 883</u> 30 700	<u>55 009</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423	<u>55 009</u> 41 423
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 202</u> 31 013	<u>55 439</u> 41 846	<u>55 439</u> 41 846	<u>55 439</u> 41 846
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 858</u> 31 659	<u>56 324</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717	<u>56 324</u> 42 717
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 197</u> 31 992	<u>56 781</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 197</u> 31 992	<u>56 781</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167	<u>56 781</u> 43 167
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 542</u> 32 333	<u>57 248</u> 43 626	<u>57 248</u> 43 626	<u>57 248</u> 43 626
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 257</u> 33 035	<u>58 211</u> 44 575	<u>58 211</u> 44 575	<u>58 211</u> 44 575

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 625</u> 33 398	<u>58 709</u> 45 065	<u>58 709</u> 45 065	<u>58 709</u> 45 065
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 298</u> 31 912	<u>57 749</u> 43 879	<u>57 749</u> 43 879	<u>57 749</u> 43 879
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 443</u> 32 235	<u>57 955</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 118</u> 32 899	<u>58 884</u> 45 236	<u>58 884</u> 45 236	<u>58 884</u> 45 236
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 466</u> 33 242	<u>59 362</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 443</u> 32 235	<u>57 955</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323	<u>57 955</u> 44 323
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 777</u> 32 563	<u>58 415</u> 44 775	<u>58 415</u> 44 775	<u>58 415</u> 44 775
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 466</u> 33 242	<u>59 362</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708	<u>59 362</u> 45 708
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 822</u> 33 592	<u>59 851</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 822</u> 33 592	<u>59 851</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189	<u>59 851</u> 46 189

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 185</u> 33 949	<u>60 351</u> 46 680	<u>60 351</u> 46 680	<u>60 351</u> 46 680
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 935</u> 34 687	<u>61 382</u> 47 695	<u>61 382</u> 47 695	<u>61 382</u> 47 695
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>45 322</u> 35 068	<u>61 914</u> 48 219	<u>61 914</u> 48 219	<u>61 914</u> 48 219
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 919</u> 33 508	<u>60 869</u> 46 951	<u>60 869</u> 46 951	<u>60 869</u> 46 951
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 080</u> 33 846	<u>61 107</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>44 789</u> 34 544	<u>62 101</u> 48 403	<u>62 101</u> 48 403	<u>62 101</u> 48 403
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 155</u> 34 904	<u>62 613</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 080</u> 33 846	<u>61 107</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425	<u>61 107</u> 47 425
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 431</u> 34 192	<u>61 599</u> 47 909	<u>61 599</u> 47 909	<u>61 599</u> 47 909
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 155</u> 34 904	<u>62 613</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907	<u>62 613</u> 48 907

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>45 528</u> 35 271	<u>63 136</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 528</u> 35 271	<u>63 136</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422	<u>63 136</u> 49 422
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 910</u> 35 647	<u>63 670</u> 49 948	<u>63 670</u> 49 948	<u>63 670</u> 49 948
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>46 697</u> 36 422	<u>64 774</u> 51 034	<u>64 774</u> 51 034	<u>64 774</u> 51 034
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 104</u> 36 822	<u>65 343</u> 51 594	<u>65 343</u> 51 594	<u>65 343</u> 51 594

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 765</u> 27 232	<u>33 523</u> 21 461	<u>40 835</u> 27 232	<u>35 305</u> 27 232	<u>38 202</u> 27 232
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 218</u> 27 679	<u>34 614</u> 22 534	<u>41 289</u> 27 679	<u>35 759</u> 27 679	<u>38 655</u> 27 679
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>32 125</u> 28 571	<u>35 758</u> 23 661	<u>42 196</u> 28 571	<u>36 666</u> 28 571	<u>39 562</u> 28 571
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 486</u> 29 911	<u>36 665</u> 24 554	<u>43 557</u> 29 911	<u>38 026</u> 29 911	<u>40 923</u> 29 911
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 486</u> 29 911	<u>36 847</u> 24 732	<u>43 557</u> 29 911	<u>38 026</u> 29 911	<u>40 923</u> 29 911
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>34 847</u> 31 250	<u>37 573</u> 25 446	<u>44 917</u> 31 250	<u>39 387</u> 31 250	<u>42 284</u> 31 250
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>36 661</u> 33 036	<u>38 480</u> 26 339	<u>46 732</u> 33 036	<u>41 201</u> 33 036	<u>44 098</u> 33 036
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>38 475</u> 34 821	<u>39 387</u> 27 232	<u>48 546</u> 34 821	<u>43 016</u> 34 821	<u>45 912</u> 34 821
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>39 836</u> 36 161	<u>40 294</u> 28 125	<u>49 907</u> 36 161	<u>44 376</u> 36 161	<u>47 273</u> 36 161
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 836</u> 36 161	<u>40 294</u> 28 125	<u>49 907</u> 36 161	<u>44 376</u> 36 161	<u>47 273</u> 36 161

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 650</u> 37 946	<u>41 201</u> 29 018	<u>51 721</u> 37 946	<u>46 191</u> 37 946	<u>49 087</u> 37 946
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 041</u> 27 504	<u>34 614</u> 22 534	<u>41 112</u> 27 504	<u>35 582</u> 27 504	<u>38 478</u> 27 504
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 499</u> 27 955	<u>35 758</u> 23 661	<u>41 570</u> 27 955	<u>36 040</u> 27 955	<u>38 937</u> 27 955
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 416</u> 28 857	<u>36 960</u> 24 844	<u>42 486</u> 28 857	<u>36 956</u> 28 857	<u>39 853</u> 28 857
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 790</u> 30 210	<u>37 913</u> 25 781	<u>43 861</u> 30 210	<u>38 330</u> 30 210	<u>41 227</u> 30 210
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 790</u> 30 210	<u>38 103</u> 25 969	<u>43 861</u> 30 210	<u>38 330</u> 30 210	<u>41 227</u> 30 210
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 164</u> 31 563	<u>38 865</u> 26 719	<u>45 235</u> 31 563	<u>39 705</u> 31 563	<u>42 601</u> 31 563
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>36 997</u> 33 366	<u>39 818</u> 27 656	<u>47 067</u> 33 366	<u>41 537</u> 33 366	<u>44 434</u> 33 366
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>38 829</u> 35 170	<u>40 770</u> 28 594	<u>48 900</u> 35 170	<u>43 369</u> 35 170	<u>46 266</u> 35 170
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>40 203</u> 36 522	<u>41 723</u> 29 531	<u>50 274</u> 36 522	<u>44 744</u> 36 522	<u>47 641</u> 36 522

8.04-08-2025

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>40 203</u> 36 522	<u>41 723</u> 29 531	<u>50 274</u> 36 522	<u>44 744</u> 36 522	<u>47 641</u> 36 522
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 036</u> 38 326	<u>42 675</u> 30 469	<u>52 106</u> 38 326	<u>46 576</u> 38 326	<u>49 473</u> 38 326

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>40 835</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232	<u>31 325</u> 27 232	<u>33 959</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>41 289</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>31 779</u> 27 679	<u>34 413</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>42 196</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571	<u>32 686</u> 28 571	<u>35 320</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>34 047</u> 29 911	<u>36 680</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>34 047</u> 29 911	<u>36 680</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>44 917</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250	<u>35 408</u> 31 250	<u>38 041</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>46 732</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036	<u>37 222</u> 33 036	<u>39 855</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>48 546</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821	<u>39 036</u> 34 821	<u>41 670</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>40 397</u> 36 161	<u>43 030</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>40 397</u> 36 161	<u>43 030</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>51 721</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946	<u>42 211</u> 37 946	<u>44 845</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>41 112</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504	<u>31 602</u> 27 504	<u>34 236</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>41 570</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>32 060</u> 27 955	<u>34 694</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>42 486</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857	<u>32 976</u> 28 857	<u>35 610</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>34 351</u> 30 210	<u>36 984</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>34 351</u> 30 210	<u>36 984</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>45 235</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563	<u>35 725</u> 31 563	<u>38 359</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>47 067</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366	<u>37 558</u> 33 366	<u>40 191</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>48 900</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170	<u>39 390</u> 35 170	<u>42 023</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>40 764</u> 36 522	<u>43 398</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>40 764</u> 36 522	<u>43 398</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>52 106</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326	<u>42 597</u> 38 326	<u>45 230</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 590</u> 20 388	<u>40 835</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232	<u>40 835</u> 27 232
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 407	<u>41 289</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679	<u>41 289</u> 27 679
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>32 713</u> 22 478	<u>42 196</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571	<u>42 196</u> 28 571
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 575</u> 23 326	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 747</u> 23 496	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911	<u>43 557</u> 29 911
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>34 436</u> 24 174	<u>44 917</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 298</u> 25 022	<u>46 732</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036	<u>46 732</u> 33 036
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 160</u> 25 871	<u>48 546</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821	<u>48 546</u> 34 821
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 022</u> 26 719	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 022</u> 26 719	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161	<u>49 907</u> 36 161

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 567	<u>51 721</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946	<u>51 721</u> 37 946
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 407	<u>41 112</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504	<u>41 112</u> 27 504
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>32 713</u> 22 478	<u>41 570</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955	<u>41 570</u> 27 955
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>33 855</u> 23 602	<u>42 486</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857	<u>42 486</u> 28 857
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>34 760</u> 24 492	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>34 941</u> 24 670	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210	<u>43 861</u> 30 210
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 664</u> 25 383	<u>45 235</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>36 569</u> 26 273	<u>47 067</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366	<u>47 067</u> 33 366
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 474</u> 27 164	<u>48 900</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170	<u>48 900</u> 35 170
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 379</u> 28 055	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522

				,				
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 379</u> 28 055	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522	<u>50 274</u> 36 522
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 284</u> 28 945	<u>52 106</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326	<u>52 106</u> 38 326

212-103.

				,				
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,				
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200		<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800		<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800		<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-2023	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 332</u> 24 107	<u>31 508</u> 20 439	<u>36 563</u> 24 107	<u>31 494</u> 24 107	<u>34 149</u> 24 107
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 692</u> 25 446	<u>32 547</u> 21 461	<u>37 924</u> 25 446	<u>32 854</u> 25 446	<u>35 510</u> 25 446
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>30 053</u> 26 786	<u>33 637</u> 22 534	<u>39 284</u> 26 786	<u>34 215</u> 26 786	<u>36 870</u> 26 786
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 867</u> 28 571	<u>34 782</u> 23 661	<u>41 099</u> 28 571	<u>36 029</u> 28 571	<u>38 685</u> 28 571
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 319</u> 30 000	<u>35 984</u> 24 844	<u>42 550</u> 30 000	<u>37 481</u> 30 000	<u>40 136</u> 30 000
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>34 589</u> 31 250	<u>37 246</u> 26 086	<u>43 820</u> 31 250	<u>38 751</u> 31 250	<u>41 406</u> 31 250
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 403</u> 33 036	<u>38 571</u> 27 390	<u>45 634</u> 33 036	<u>40 565</u> 33 036	<u>43 220</u> 33 036
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 081</u> 34 688	<u>39 962</u> 28 760	<u>47 313</u> 34 688	<u>42 243</u> 34 688	<u>44 899</u> 34 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 843</u> 36 422	<u>41 423</u> 30 198	<u>49 075</u> 36 422	<u>44 005</u> 36 422	<u>46 661</u> 36 422

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 694</u> 38 243	<u>42 957</u> 31 708	<u>50 925</u> 38 243	<u>45 856</u> 38 243	<u>48 511</u> 38 243
212-401-0300	28013-2023	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868

212-401-0100	28013-2023	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>36 563</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107	<u>27 846</u> 24 107	<u>30 260</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>37 924</u> 25 446	<u>37 924</u> 25 446	<u>29 206</u> 25 446	<u>31 620</u> 25 446	<u>37 924</u> 25 446
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>39 284</u> 26 786	<u>39 284</u> 26 786	<u>30 567</u> 26 786	<u>32 981</u> 26 786	<u>39 284</u> 26 786
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>41 099</u> 28 571	<u>41 099</u> 28 571	<u>32 381</u> 28 571	<u>34 795</u> 28 571	<u>41 099</u> 28 571

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>42 550</u> 30 000	<u>42 550</u> 30 000	<u>33 833</u> 30 000	<u>36 247</u> 30 000	<u>42 550</u> 30 000
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>43 820</u> 31 250	<u>43 820</u> 31 250	<u>35 103</u> 31 250	<u>37 517</u> 31 250	<u>43 820</u> 31 250
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>45 634</u> 33 036	<u>45 634</u> 33 036	<u>36 917</u> 33 036	<u>39 331</u> 33 036	<u>45 634</u> 33 036
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>47 313</u> 34 688	<u>47 313</u> 34 688	<u>38 595</u> 34 688	<u>41 009</u> 34 688	<u>47 313</u> 34 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>49 075</u> 36 422	<u>49 075</u> 36 422	<u>40 357</u> 36 422	<u>42 771</u> 36 422	<u>49 075</u> 36 422
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>50 925</u> 38 243	<u>50 925</u> 38 243	<u>42 208</u> 38 243	<u>44 622</u> 38 243	<u>50 925</u> 38 243
212-401-0300	- 28013-2023	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>23 976</u> 12 028	<u>20 686</u> 12 059	<u>14 558</u> 12 028	<u>16 811</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028

212-401-0100	28013-2023	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 780</u> 19 417	<u>36 563</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107	<u>36 563</u> 24 107
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 767</u> 20 388	<u>37 924</u> 25 446	<u>37 924</u> 25 446	<u>37 924</u> 25 446
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>30 802</u> 21 407	<u>39 284</u> 26 786	<u>39 284</u> 26 786	<u>39 284</u> 26 786
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 890</u> 22 478	<u>41 099</u> 28 571	<u>41 099</u> 28 571	<u>41 099</u> 28 571
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 032</u> 23 602	<u>42 550</u> 30 000	<u>42 550</u> 30 000	<u>42 550</u> 30 000
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>34 231</u> 24 782	<u>43 820</u> 31 250	<u>43 820</u> 31 250	<u>43 820</u> 31 250
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 490</u> 26 021	<u>45 634</u> 33 036	<u>45 634</u> 33 036	<u>45 634</u> 33 036
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 811</u> 27 322	<u>47 313</u> 34 688	<u>47 313</u> 34 688	<u>47 313</u> 34 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 199</u> 28 688	<u>49 075</u> 36 422	<u>49 075</u> 36 422	<u>49 075</u> 36 422
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 657</u> 30 122	<u>50 925</u> 38 243	<u>50 925</u> 38 243	<u>50 925</u> 38 243

212-401-0300	- 28013-2023	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>23 727</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>26 218</u> 12 028

212-402.

212-402-0100	28013-2023	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 055</u> 29 078	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>30 990</u> 28 030	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>28 994</u> 26 065	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>28 781</u> 25 856	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>30 999</u> 28 554	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>46 750</u> 43 747	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>42 976</u> 40 342	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-2023								
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0203	3) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-2023	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824

212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-2023								
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,					
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-2023	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-2023							

				,				
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>991</u> 970	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>892</u> 873	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>794</u> 777	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>733</u> 717	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.			
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 109</u> 23 804	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>27 545</u> 25 893	<u>28 014</u> 25 893
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 109</u> 23 804	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>27 545</u> 25 893	<u>28 014</u> 25 893
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 109</u> 23 804	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>27 545</u> 25 893	<u>28 014</u> 25 893
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 109</u> 23 804	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>27 545</u> 25 893	<u>28 014</u> 25 893
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 449</u> 26 107	<u>29 113</u> 26 786	<u>28 214</u> 26 786	<u>29 812</u> 28 125	<u>30 282</u> 28 125
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 449</u> 26 107	<u>29 113</u> 26 786	<u>28 214</u> 26 786	<u>29 812</u> 28 125	<u>30 282</u> 28 125
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 449</u> 26 107	<u>29 113</u> 26 786	<u>28 214</u> 26 786	<u>29 812</u> 28 125	<u>30 282</u> 28 125
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 449</u> 26 107	<u>29 113</u> 26 786	<u>28 214</u> 26 786	<u>29 812</u> 28 125	<u>30 282</u> 28 125

212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 329</u> 23 036	<u>29 022</u> 26 696	<u>28 123</u> 26 696	<u>27 998</u> 26 339	<u>28 468</u> 26 339
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 329</u> 23 036	<u>29 022</u> 26 696	<u>28 123</u> 26 696	<u>27 998</u> 26 339	<u>28 468</u> 26 339
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 926</u> 28 545	<u>31 634</u> 29 267	<u>30 735</u> 29 267	<u>32 481</u> 30 751	<u>32 950</u> 30 751
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 906</u> 28 525	<u>31 634</u> 29 267	<u>30 735</u> 29 267	<u>32 469</u> 30 740	<u>32 939</u> 30 740
212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 906</u> 28 525	<u>30 927</u> 28 571	<u>30 028</u> 28 571	<u>30 784</u> 29 081	<u>31 254</u> 29 081
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 367</u> 25 042	<u>28 002</u> 25 693	<u>27 103</u> 25 693	<u>28 646</u> 26 977	<u>29 116</u> 26 977
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 075</u> 24 754	<u>27 703</u> 25 398	<u>26 804</u> 25 398	<u>28 477</u> 26 810	<u>28 946</u> 26 810
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>26 602</u> 25 273	<u>28 244</u> 25 930	<u>27 345</u> 25 930	<u>28 900</u> 27 227	<u>29 369</u> 27 227
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 602</u> 25 273	<u>27 703</u> 25 398	<u>26 804</u> 25 398	<u>28 900</u> 27 227	<u>29 369</u> 27 227

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 441</u> 25 893	<u>28 441</u> 25 893	<u>26 876</u> 25 893	<u>27 356</u> 25 893	<u>28 781</u> 27 058
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 441</u> 25 893	<u>28 441</u> 25 893	<u>26 876</u> 25 893	<u>27 356</u> 25 893	<u>28 781</u> 27 058
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 441</u> 25 893	<u>28 441</u> 25 893	<u>26 876</u> 25 893	<u>27 356</u> 25 893	<u>28 781</u> 27 058
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 441</u> 25 893	<u>28 441</u> 25 893	<u>26 876</u> 25 893	<u>27 356</u> 25 893	<u>28 781</u> 27 058

212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>30 709</u> 28 125	<u>30 709</u> 28 125	<u>29 144</u> 28 125	<u>29 624</u> 28 125	<u>30 319</u> 28 571
212-501-0202	, II		1	1000	<u>30 709</u> 28 125	<u>30 709</u> 28 125	<u>29 144</u> 28 125	<u>29 624</u> 28 125	<u>30 319</u> 28 571
212-501-0203	, I		1	1000	<u>30 709</u> 28 125	<u>30 709</u> 28 125	<u>29 144</u> 28 125	<u>29 624</u> 28 125	<u>30 319</u> 28 571
212-501-0204	, II		1	1000	<u>30 709</u> 28 125	<u>30 709</u> 28 125	<u>29 144</u> 28 125	<u>29 624</u> 28 125	<u>30 319</u> 28 571
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 894</u> 26 339	<u>28 894</u> 26 339	<u>27 330</u> 26 339	<u>27 809</u> 26 339	<u>28 505</u> 26 786
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 894</u> 26 339	<u>28 894</u> 26 339	<u>27 330</u> 26 339	<u>27 809</u> 26 339	<u>28 505</u> 26 786
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 377</u> 30 751	<u>33 377</u> 30 751	<u>31 812</u> 30 751	<u>32 292</u> 30 751	<u>33 030</u> 31 239
212-501-0302	, II		1	1000	<u>33 365</u> 30 740	<u>33 365</u> 30 740	<u>31 801</u> 30 740	<u>32 280</u> 30 740	<u>33 008</u> 31 218
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 680</u> 29 081	<u>31 680</u> 29 081	<u>30 116</u> 29 081	<u>30 595</u> 29 081	<u>31 323</u> 29 559

212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>29 542</u> 26 977	<u>29 542</u> 26 977	<u>27 978</u> 26 977	<u>28 457</u> 26 977	<u>29 134</u> 27 405
212-501-0402	II		1	1000	<u>29 373</u> 26 810	<u>29 373</u> 26 810	<u>27 808</u> 26 810	<u>28 288</u> 26 810	<u>28 815</u> 27 091
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>29 796</u> 27 227	<u>29 796</u> 27 227	<u>28 231</u> 27 227	<u>28 711</u> 27 227	<u>29 392</u> 27 659
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>29 796</u> 27 227	<u>29 796</u> 27 227	<u>28 231</u> 27 227	<u>28 711</u> 27 227	<u>29 392</u> 27 659

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 375</u> 21 737	<u>29 421</u> 27 058	<u>27 801</u> 25 893	<u>29 539</u> 27 058
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 154</u> 21 520	<u>29 421</u> 27 058	<u>27 801</u> 25 893	<u>29 539</u> 27 058
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 942</u> 21 311	<u>29 421</u> 27 058	<u>27 801</u> 25 893	<u>29 539</u> 27 058
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 942</u> 21 311	<u>29 421</u> 27 058	<u>27 801</u> 25 893	<u>29 539</u> 27 058
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 239</u> 23 571	<u>30 959</u> 28 571	<u>28 708</u> 26 786	<u>31 077</u> 28 571
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 239</u> 23 571	<u>30 959</u> 28 571	<u>28 708</u> 26 786	<u>31 077</u> 28 571
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 967</u> 23 304	<u>30 959</u> 28 571	<u>28 708</u> 26 786	<u>31 077</u> 28 571
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 967</u> 23 304	<u>30 959</u> 28 571	<u>28 708</u> 26 786	<u>31 077</u> 28 571
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 062</u> 21 429	<u>29 145</u> 26 786	<u>28 617</u> 26 696	<u>29 263</u> 26 786

212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 062</u> 21 429	<u>29 145</u> 26 786	<u>28 617</u> 26 696	<u>29 263</u> 26 786
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 105</u> 25 408	<u>33 670</u> 31 239	<u>31 228</u> 29 267	<u>33 787</u> 31 239
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 622</u> 24 932	<u>33 648</u> 31 218	<u>31 228</u> 29 267	<u>33 766</u> 31 218
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 614</u> 20 988	<u>31 963</u> 29 559	<u>30 522</u> 28 571	<u>32 081</u> 29 559
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 556</u> 21 915	<u>29 775</u> 27 405	<u>27 597</u> 25 693	<u>29 892</u> 27 405
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 420</u> 21 781	<u>29 455</u> 27 091	<u>27 298</u> 25 398	<u>29 573</u> 27 091
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 119</u> 22 469	<u>30 032</u> 27 659	<u>27 838</u> 25 930	<u>30 149</u> 27 659

212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 119</u> 22 469	<u>30 032</u> 27 659	<u>27 298</u> 25 398	<u>30 149</u> 27 659

212-502.

					,	.				
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 449</u> 26 107	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>29 812</u> 28 125	<u>30 282</u> 28 125	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 449</u> 26 107	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>29 812</u> 28 125	<u>30 282</u> 28 125	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>26 669</u> 25 339	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>29 359</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679	

212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 669</u> 25 339	<u>28 206</u> 25 893	<u>27 307</u> 25 893	<u>29 359</u> 27 679	<u>29 828</u> 27 679

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>30 709</u> 28 125	<u>30 709</u> 28 125	<u>29 144</u> 28 125	<u>29 624</u> 28 125	<u>30 319</u> 28 571
212-502-0102	, II		1	1000	<u>30 709</u> 28 125	<u>30 709</u> 28 125	<u>29 144</u> 28 125	<u>29 624</u> 28 125	<u>30 319</u> 28 571
212-502-0103	, I		1	1000	<u>30 255</u> 27 679	<u>30 255</u> 27 679	<u>28 690</u> 27 679	<u>29 170</u> 27 679	<u>29 865</u> 28 125
212-502-0104	, II		1	1000	<u>30 255</u> 27 679	<u>30 255</u> 27 679	<u>28 690</u> 27 679	<u>29 170</u> 27 679	<u>29 865</u> 28 125

					,			
212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 967</u> 23 304	<u>30 959</u> 28 571	<u>27 801</u> 25 893	<u>31 077</u> 28 571
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 627</u> 22 969	<u>30 959</u> 28 571	<u>27 801</u> 25 893	<u>31 077</u> 28 571
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 641</u> 21 999	<u>30 506</u> 28 125	<u>27 801</u> 25 893	<u>30 623</u> 28 125
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 449</u> 21 810	<u>30 506</u> 28 125	<u>27 801</u> 25 893	<u>30 623</u> 28 125

212-503.

-

					,	.			
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 352</u> 33 885	<u>37 123</u> 34 669	<u>36 224</u> 34 669	<u>38 326</u> 36 504	<u>38 795</u> 36 504
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 028</u> 32 582	<u>35 768</u> 33 336	<u>34 869</u> 33 336	<u>36 899</u> 35 100	<u>37 368</u> 35 100
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 754</u> 31 329	<u>34 465</u> 32 054	<u>33 566</u> 32 054	<u>35 527</u> 33 750	<u>35 997</u> 33 750

					,				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>39 222</u> 36 504	<u>39 222</u> 36 504	<u>37 657</u> 36 504	<u>38 137</u> 36 504	<u>38 967</u> 37 083

212-503-0102	-15		1	1000	<u>37 795</u> 35 100	<u>37 795</u> 35 100	<u>36 231</u> 35 100	<u>36 710</u> 35 100	<u>37 518</u> 35 657
212-503-0103	-20		1	1000	<u>36 424</u> 33 750	<u>36 424</u> 33 750	<u>34 859</u> 33 750	<u>35 339</u> 33 750	<u>36 125</u> 34 286

212-503-0100	-							
	31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 143</u> 30 367	<u>39 608</u> 37 083	<u>36 717</u> 34 669	<u>39 725</u> 37 083
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 956</u> 29 199	<u>38 159</u> 35 657	<u>35 363</u> 33 336	<u>38 276</u> 35 657
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 815</u> 28 076	<u>36 765</u> 34 286	<u>34 060</u> 32 054	<u>36 883</u> 34 286

212-6.
212-601. -

				,	.				
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,246}{17\,294}$				

				,					
212-601-0100	- 1168-2006								

				,					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,					
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{51}{51}$	$\frac{53}{51}$	
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213.
213-1.
213-101.

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>100 985</u> 93 645	<u>107 487</u> 83 165	<u>113 923</u> 83 165	<u>92 857</u> 83 165	<u>94 041</u> 83 165
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>100 985</u> 93 645	<u>104 085</u> 79 866	<u>110 520</u> 79 866	<u>89 455</u> 79 866	<u>90 638</u> 79 866
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>100 985</u> 93 645	<u>104 085</u> 79 866	<u>110 520</u> 79 866	<u>89 455</u> 79 866	<u>90 638</u> 79 866
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>100 985</u> 93 645	<u>107 487</u> 83 165	<u>113 923</u> 83 165	<u>92 857</u> 83 165	<u>94 041</u> 83 165
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>78 499</u> 72 580	<u>84 239</u> 72 580	<u>85 598</u> 72 580	<u>80 569</u> 72 580	<u>82 738</u> 72 580
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>81 902</u> 75 879	<u>87 641</u> 75 879	<u>89 000</u> 75 879	<u>83 972</u> 75 879	<u>86 140</u> 75 879
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							

213-101-0403	150	1000	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714
213-101-0404	175	1000	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714
213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714

213-101-0100	530-2012	1000							
213-101-0101	100	1000	1	3750	<u>101 536</u> 83 165	<u>97 463</u> 83 165	<u>89 210</u> 83 165	<u>92 242</u> 83 165	<u>110 403</u> 83 165
213-101-0102	125	1000	1	3750	<u>98 133</u> 79 866	<u>94 061</u> 79 866	<u>85 808</u> 79 866	<u>88 840</u> 79 866	<u>107 001</u> 79 866
213-101-0103	150	1000	1	3750	<u>98 133</u> 79 866	<u>94 061</u> 79 866	<u>85 808</u> 79 866	<u>88 840</u> 79 866	<u>107 001</u> 79 866
213-101-0104	175	1000	1	3750	<u>101 536</u> 83 165	<u>97 463</u> 83 165	<u>89 210</u> 83 165	<u>92 242</u> 83 165	<u>110 403</u> 83 165

213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>86 983</u> 72 580	<u>83 480</u> 72 580	<u>77 849</u> 72 580	<u>80 221</u> 72 580	<u>95 388</u> 72 580
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>90 385</u> 75 879	<u>86 883</u> 75 879	<u>81 251</u> 75 879	<u>83 623</u> 75 879	<u>98 790</u> 75 879
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>99 029</u> 83 165	<u>108 594</u> 83 165	<u>117 945</u> 83 165	<u>102 371</u> 83 165
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>95 627</u> 79 866	<u>105 191</u> 79 866	<u>114 542</u> 79 866	<u>98 969</u> 79 866
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>95 627</u> 79 866	<u>105 191</u> 79 866	<u>114 542</u> 79 866	<u>98 969</u> 79 866
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>99 029</u> 83 165	<u>108 594</u> 83 165	<u>117 945</u> 83 165	<u>102 371</u> 83 165
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>86 812</u> 72 580	<u>94 402</u> 72 580	<u>93 692</u> 72 580	<u>89 460</u> 72 580
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>90 215</u> 75 879	<u>97 805</u> 75 879	<u>97 094</u> 75 879	<u>92 863</u> 75 879
213-101-0400	530-2012 ,	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714

213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714

213-104. , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			

213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400		<u>29 933</u> 28 252	<u>30 146</u> 28 458		
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 533</u> 31 250	<u>34 653</u> 31 250	<u>35 013</u> 31 250	<u>34 286</u> 31 250	<u>35 067</u> 31 250

213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>35 227</u> 33 036	<u>36 979</u> 33 036	<u>37 412</u> 33 036	<u>35 894</u> 33 036	<u>36 586</u> 33 036
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>26 899</u> 25 000				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>27 085</u> 25 000				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>26 853</u> 25 000				
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>20 156</u> 19 046				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>20 200</u> 19 046				

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400					<u>30 146</u> 28 458
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 617</u> 31 250	<u>35 350</u> 31 250	<u>33 247</u> 31 250	<u>34 148</u> 31 250	<u>36 446</u> 28 125
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>37 960</u> 33 036	<u>36 837</u> 33 036	<u>34 973</u> 33 036	<u>35 772</u> 33 036	<u>37 259</u> 29 732
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					

213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400			<u>30 231</u> 28 541	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 555</u> 31 250	<u>39 312</u> 31 250	<u>35 971</u> 30 625	<u>37 513</u> 31 250
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>37 906</u> 33 036	<u>40 349</u> 33 036	<u>38 654</u> 32 375	<u>38 755</u> 33 036
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600				

				,				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800				
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660				

213-304.

				,	.				
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	$\frac{454}{415}$	$\frac{559}{415}$	$\frac{573}{415}$	$\frac{468}{415}$	$\frac{484}{415}$

				,	.				
213-304-0102	188 , 390 190 - ,		2	19	<u>486</u> 446	<u>592</u> 446	<u>605</u> 446	<u>501</u> 446	<u>516</u> 446
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>279</u> 259	<u>329</u> 259	<u>335</u> 259	<u>286</u> 259	<u>293</u> 259

				,					
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>514</u> 415	<u>489</u> 415	<u>449</u> 415	<u>465</u> 415	<u>573</u> 415
213-304-0102	188 , 390 190 - ,		2	19	<u>546</u> 446	<u>521</u> 446	<u>481</u> 446	<u>497</u> 446	<u>605</u> 446
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>307</u> 259	<u>296</u> 259	<u>277</u> 259	<u>284</u> 259	<u>335</u> 259

				,				
213-304-0100	945-92							
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>520</u> 415	<u>566</u> 415	<u>573</u> 415	<u>531</u> 415
213-304-0102	188 , - 390 190		2	19	<u>552</u> 446	<u>598</u> 446	<u>605</u> 446	<u>563</u> 446
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>311</u> 259	<u>332</u> 259	<u>335</u> 259	<u>316</u> 259

213-306.

				,	
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

					,	.			
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>81 812</u> 77 083	<u>93 079</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>83 388</u> 77 083	<u>85 014</u> 77 083

					,	.			
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>88 196</u> 77 083	<u>85 570</u> 77 083	<u>81 349</u> 77 083	<u>83 021</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083

					,			
213-307-0100	937-92	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>88 900</u> 77 083	<u>93 757</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>90 053</u> 77 083

213-309.

					,			
213-309-0200	19222-84	3						
213-309-0201	1,5	3	1	610		<u>33 676</u> 32 267		

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2021								
221-101-0111	300 19804-2021, 1-3		1	232	$\frac{8\,084}{7\,723}$	$\frac{9\,202}{7\,723}$	$\frac{9\,139}{8\,824}$	$\frac{8\,238}{7\,723}$	$\frac{8\,398}{7\,723}$
221-101-0112	300 19804-2021, 4-6		1	229	$\frac{8\,573}{8\,210}$	$\frac{9\,676}{8\,210}$	$\frac{9\,622}{9\,304}$	$\frac{8\,725}{8\,210}$	$\frac{8\,883}{8\,210}$
221-101-0113	300 19804-2021, 7-8		1	228	$\frac{9\,239}{8\,870}$	$\frac{10\,338}{8\,870}$	$\frac{10\,290}{9\,965}$	$\frac{9\,391}{8\,870}$	$\frac{9\,549}{8\,870}$
221-101-0114	300 19804-2021, 9		1	228	$\frac{9\,822}{9\,446}$	$\frac{10\,921}{9\,446}$	$\frac{10\,870}{10\,538}$	$\frac{9\,974}{9\,446}$	$\frac{10\,131}{9\,446}$

				,	.				
221-101-0115	300 19804-2021, 10		1	228	<u>10 308</u> 9 926	<u>11 407</u> 9 926	<u>11 355</u> 11 018	<u>10 460</u> 9 926	<u>10 618</u> 9 926
221-101-0116	300 19804-2021, 11		1	228	<u>13 335</u> 12 924	<u>14 388</u> 12 924	<u>14 073</u> 13 708	<u>13 480</u> 12 924	<u>13 633</u> 12 924
221-101-0117	300 19804-2021, 12		1	228	<u>14 686</u> 14 259	<u>15 739</u> 14 259	<u>15 423</u> 15 042	<u>14 832</u> 14 259	<u>14 984</u> 14 259

				,					
221-101-0100	19804-2021								
221-101-0111	300 19804-2021, 1-3		1	232	<u>8 716</u> 7 723	<u>8 456</u> 7 723	<u>8 084</u> 7 723	<u>8 210</u> 7 723	<u>9 385</u> 7 723

221-101-0112	300 19804-2021, 4-6		1	229	<u>9 197</u> 8 210	<u>8 940</u> 8 210	<u>8 573</u> 8 210	<u>8 697</u> 8 210	<u>9 857</u> 8 210
221-101-0113	300 19804-2021, 7-8		1	228	<u>9 861</u> 8 870	<u>9 605</u> 8 870	<u>9 239</u> 8 870	<u>9 363</u> 8 870	<u>10 518</u> 8 870
221-101-0114	300 19804-2021, 9		1	228	<u>10 444</u> 9 446	<u>10 188</u> 9 446	<u>9 822</u> 9 446	<u>9 946</u> 9 446	<u>11 101</u> 9 446
221-101-0115	300 19804-2021, 10		1	228	<u>10 930</u> 9 926	<u>10 675</u> 9 926	<u>10 308</u> 9 926	<u>10 432</u> 9 926	<u>11 587</u> 9 926
221-101-0116	300 19804-2021, 11		1	228	<u>13 931</u> 12 924	<u>13 685</u> 12 924	<u>13 335</u> 12 924	<u>13 456</u> 12 924	<u>14 561</u> 12 924
221-101-0117	300 19804-2021, 12		1	228	<u>15 282</u> 14 259	<u>15 036</u> 14 259	<u>14 686</u> 14 259	<u>14 807</u> 14 259	<u>15 913</u> 14 259

221-101-0100	19804-2021							
221-101-0111	300 19804-2021, 1-3		1	232	$\frac{8\,786}{7\,723}$	$\frac{9\,269}{7\,723}$	$\frac{9\,188}{8\,873}$	$\frac{8\,900}{7\,723}$
221-101-0112	300 19804-2021, 4-6		1	229	$\frac{9\,266}{8\,210}$	$\frac{9\,742}{8\,210}$	$\frac{9\,671}{9\,353}$	$\frac{9\,378}{8\,210}$
221-101-0113	300 19804-2021, 7-8		1	228	$\frac{9\,929}{8\,870}$	$\frac{10\,404}{8\,870}$	$\frac{10\,339}{10\,013}$	$\frac{10\,042}{8\,870}$
221-101-0114	300 19804-2021, 9		1	228	$\frac{10\,512}{9\,446}$	$\frac{10\,987}{9\,446}$	$\frac{10\,919}{10\,586}$	$\frac{10\,624}{9\,446}$
221-101-0115	300 19804-2021, 10		1	228	$\frac{10\,999}{9\,926}$	$\frac{11\,473}{9\,926}$	$\frac{11\,405}{11\,067}$	$\frac{11\,111}{9\,926}$

8.04-08-2025

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>55 154</u> 45 425	<u>52 502</u> 45 425	<u>48 229</u> 45 425	<u>50 034</u> 45 425	<u>61 952</u> 45 425

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>55 865</u> 45 425	<u>60 770</u> 45 425	<u>57 348</u> 46 801	<u>57 029</u> 45 425	

221-104.

					,	.				
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>66 222</u> 62 657	<u>77 790</u> 62 657	<u>81 858</u> 71 255	<u>66 555</u> 62 657	<u>69 491</u> 62 657	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>81 722</u> 77 974	<u>93 290</u> 77 974	<u>89 207</u> 78 516	<u>83 319</u> 77 974	<u>84 991</u> 77 974	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>84 852</u> 81 066	<u>96 420</u> 81 066	<u>92 274</u> 81 547	<u>86 448</u> 81 066	<u>88 121</u> 81 066	

					,	.				
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>72 765</u> 62 657	<u>66 377</u> 62 657	<u>66 222</u> 62 657	<u>67 550</u> 62 657	<u>79 690</u> 62 657	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>88 265</u> 77 974	<u>85 564</u> 77 974	<u>81 152</u> 77 974	<u>83 050</u> 77 974	<u>95 191</u> 77 974	

8.04-08-2025

221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>91 395</u> 81 066	<u>88 693</u> 81 066	<u>84 277</u> 81 066	<u>86 180</u> 81 066	<u>98 320</u> 81 066

221-104-0100	956-93							
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>73 490</u> 62 657	<u>78 487</u> 62 657	<u>82 659</u> 71 628	<u>74 676</u> 62 657
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>88 990</u> 77 974	<u>93 987</u> 77 974	<u>89 654</u> 78 540	<u>90 176</u> 77 974
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>92 119</u> 81 066	<u>97 116</u> 81 066	<u>92 719</u> 81 568	<u>93 305</u> 81 066

222.
222-1. , ,
222-101.

				,	.				
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{107\,647}{103\,000}$	$\frac{131\,362}{103\,000}$	$\frac{115\,262}{111\,116}$	$\frac{112\,033}{103\,000}$	$\frac{114\,991}{103\,000}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{111\,264}{106\,575}$	$\frac{134\,979}{106\,575}$	$\frac{118\,880}{114\,690}$	$\frac{115\,651}{106\,575}$	$\frac{118\,608}{106\,575}$
222-101-0205	31310	3	1	1340	$\frac{98\,858}{95\,850}$	$\frac{111\,776}{95\,850}$	$\frac{103\,007}{100\,271}$	$\frac{101\,248}{95\,850}$	$\frac{102\,859}{95\,850}$

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 696</u> 97 666	<u>113 614</u> 97 666	<u>104 845</u> 102 087	<u>103 086</u> 97 666	<u>104 697</u> 97 666
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 696</u> 107 002	<u>135 412</u> 107 002	<u>119 312</u> 115 118	<u>116 083</u> 107 002	<u>119 040</u> 107 002
222-101-0305		3	1	1350	<u>103 069</u> 99 997	<u>116 084</u> 99 997	<u>107 248</u> 104 451	<u>105 476</u> 99 997	<u>107 099</u> 99 997

222-101-0306		3	1	1340	<u>99 981</u> 96 959	<u>112 899</u> 96 959	<u>104 129</u> 101 380	<u>102 370</u> 96 959	<u>103 981</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>107 702</u> 103 000	<u>131 803</u> 103 000	<u>115 442</u> 111 248	<u>112 160</u> 103 000	<u>115 166</u> 103 000
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 633</u> 103 000	<u>131 252</u> 103 000	<u>115 218</u> 111 083	<u>112 001</u> 103 000	<u>114 947</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 984</u> 92 873	<u>109 866</u> 92 873	<u>100 442</u> 97 623	<u>98 551</u> 92 873	<u>100 283</u> 92 873

				,	.				
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 747</u> 98 485	<u>116 207</u> 98 485	<u>106 390</u> 103 434	<u>104 421</u> 98 485	<u>106 225</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>162 748</u> 157 297	<u>187 524</u> 157 297	<u>170 704</u> 165 776	<u>167 331</u> 157 297	<u>170 421</u> 157 297

				,					
222-101-0200	12504-2015	3							

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>125 176</u> 106 575	<u>120 174</u> 106 575	<u>111 264</u> 106 575	<u>114 383</u> 106 575	<u>138 564</u> 106 575
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>106 436</u> 95 850	<u>103 712</u> 95 850	<u>98 858</u> 95 850	<u>100 557</u> 95 850	<u>113 729</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>108 274</u> 97 666	<u>105 550</u> 97 666	<u>100 696</u> 97 666	<u>102 395</u> 97 666	<u>115 567</u> 97 666

222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>125 608</u> 107 002	<u>120 606</u> 107 002	<u>111 696</u> 107 002	<u>114 816</u> 107 002	<u>138 996</u> 107 002
222-101-0305		3	1	1350	<u>110 703</u> 99 997	<u>107 959</u> 99 997	<u>103 069</u> 99 997	<u>104 781</u> 99 997	<u>118 051</u> 99 997
222-101-0306		3	1	1340	<u>107 558</u> 96 959	<u>104 834</u> 96 959	<u>99 981</u> 96 959	<u>101 680</u> 96 959	<u>114 851</u> 96 959

222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>121 840</u> 103 000	<u>116 757</u> 103 000	<u>107 702</u> 103 000	<u>110 872</u> 103 000	<u>135 446</u> 103 000
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>121 488</u> 103 000	<u>116 507</u> 103 000	<u>107 633</u> 103 000	<u>110 739</u> 103 000	<u>134 822</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>104 127</u> 92 873	<u>101 199</u> 92 873	<u>95 984</u> 92 873	<u>97 810</u> 92 873	<u>111 964</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>110 229</u> 98 485	<u>107 180</u> 98 485	<u>101 747</u> 98 485	<u>103 649</u> 98 485	<u>118 393</u> 98 485

8.04-08-2025

222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>177 282</u> 157 297	<u>172 056</u> 157 297	<u>162 748</u> 157 297	<u>166 007</u> 157 297	<u>191 269</u> 157 297

222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>126 517</u> 106 575	<u>136 294</u> 106 575	<u>164 701</u> 115 044	<u>128 713</u> 106 575	

				,				
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>107 167</u> 95 850	<u>112 492</u> 95 850	<u>127 966</u> 100 464	<u>108 363</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>109 005</u> 97 666	<u>114 330</u> 97 666	<u>129 804</u> 102 280	<u>110 201</u> 97 666
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>126 950</u> 107 002	<u>136 726</u> 107 002	<u>165 134</u> 115 471	<u>129 145</u> 107 002
222-101-0305		3	1	1350	<u>111 440</u> 99 997	<u>116 805</u> 99 997	<u>132 394</u> 104 645	<u>112 645</u> 99 997
222-101-0306		3	1	1340	<u>108 289</u> 96 959	<u>113 615</u> 96 959	<u>129 089</u> 101 573	<u>109 485</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>123 203</u> 103 000	<u>133 139</u> 103 000	<u>115 805</u> 111 607	<u>125 435</u> 103 000

					,				
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>122 824</u> 103 000	<u>132 561</u> 103 000	<u>115 574</u> 111 435	<u>125 011</u> 103 000	
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>104 912</u> 92 873	<u>110 635</u> 92 873	<u>127 264</u> 97 830	<u>106 198</u> 92 873	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 047</u> 98 485	<u>117 009</u> 98 485	<u>134 330</u> 103 649	<u>112 386</u> 98 485	
222-101-0500	12504-2015	3							

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>178 683</u> 157 297	<u>188 897</u> 157 297	<u>218 575</u> 166 145	<u>180 977</u> 157 297

222-102.

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>130 613</u> 126 289	<u>142 162</u> 126 289	<u>137 537</u> 126 289	<u>132 207</u> 126 289	<u>133 877</u> 126 289
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>122 391</u> 118 230	<u>133 668</u> 118 230	<u>129 152</u> 118 230	<u>123 947</u> 118 230	<u>125 577</u> 118 230
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>119 304</u> 115 114	<u>130 854</u> 115 114	<u>126 229</u> 115 114	<u>120 898</u> 115 114	<u>122 568</u> 115 114
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>114 169</u> 110 044	<u>129 141</u> 113 439	<u>124 521</u> 113 439	<u>119 197</u> 113 439	<u>120 865</u> 113 439
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>122 853</u> 118 617	<u>134 421</u> 118 617	<u>134 412</u> 123 186	<u>124 450</u> 118 617	<u>126 122</u> 118 617

222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>141 371</u> 136 914	<u>152 943</u> 136 914	<u>150 047</u> 138 631	<u>142 968</u> 136 914	<u>144 641</u> 136 914
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>153 252</u> 148 679	<u>164 723</u> 148 679	<u>162 047</u> 150 573	<u>154 835</u> 148 679	<u>156 493</u> 148 679
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>114 952</u> 110 838	<u>126 405</u> 110 838	<u>121 819</u> 110 838	<u>116 533</u> 110 838	<u>118 189</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 157</u> 112 995	<u>128 697</u> 112 995	<u>132 775</u> 121 590	<u>118 749</u> 112 995	<u>120 418</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>128 363</u> 124 065	<u>139 917</u> 124 065	<u>135 290</u> 124 065	<u>129 957</u> 124 065	<u>131 628</u> 124 065

222-102-0100	948-84	3							

222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>137 145</u> 126 289	<u>134 448</u> 126 289	<u>130 006</u> 126 289	<u>131 939</u> 126 289	<u>144 060</u> 126 289
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>128 769</u> 118 230	<u>126 136</u> 118 230	<u>121 798</u> 118 230	<u>123 685</u> 118 230	<u>135 520</u> 118 230
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>125 837</u> 115 114	<u>123 140</u> 115 114	<u>118 697</u> 115 114	<u>120 630</u> 115 114	<u>132 752</u> 115 114
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>124 130</u> 113 439	<u>121 436</u> 113 439	<u>116 999</u> 113 439	<u>118 929</u> 113 439	<u>131 036</u> 113 439
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>129 396</u> 118 617	<u>126 695</u> 118 617	<u>122 411</u> 118 617	<u>124 181</u> 118 617	<u>136 322</u> 118 617
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>147 916</u> 136 914	<u>145 214</u> 136 914	<u>140 884</u> 136 914	<u>142 699</u> 136 914	<u>154 844</u> 136 914
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>159 740</u> 148 679	<u>157 061</u> 148 679	<u>152 783</u> 148 679	<u>154 569</u> 148 679	<u>166 607</u> 148 679
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>121 430</u> 110 838	<u>118 756</u> 110 838	<u>114 350</u> 110 838	<u>116 267</u> 110 838	<u>128 286</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>123 684</u> 112 995	<u>120 989</u> 112 995	<u>117 157</u> 112 995	<u>118 481</u> 112 995	<u>130 593</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>134 898</u> 124 065	<u>132 200</u> 124 065	<u>127 755</u> 124 065	<u>129 689</u> 124 065	<u>141 815</u> 124 065

222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>137 869</u> 126 289	<u>142 858</u> 126 289	<u>137 960</u> 126 289	<u>139 053</u> 126 289
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>129 476</u> 118 230	<u>134 347</u> 118 230	<u>129 564</u> 118 230	<u>130 632</u> 118 230
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>126 561</u> 115 114	<u>131 550</u> 115 114	<u>126 652</u> 115 114	<u>127 745</u> 115 114
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>124 852</u> 113 439	<u>129 836</u> 113 439	<u>124 943</u> 113 439	<u>126 035</u> 113 439
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>130 121</u> 118 617	<u>135 118</u> 118 617	<u>134 930</u> 123 279	<u>131 307</u> 118 617
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>148 641</u> 136 914	<u>153 640</u> 136 914	<u>150 546</u> 138 706	<u>149 828</u> 136 914
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>160 459</u> 148 679	<u>165 414</u> 148 679	<u>162 550</u> 150 655	<u>161 635</u> 148 679
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>122 147</u> 110 838	<u>127 095</u> 110 838	<u>122 238</u> 110 838	<u>123 322</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>124 407</u> 112 995	<u>129 392</u> 112 995	<u>133 574</u> 121 963	<u>125 590</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3						

					,				
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>135 622</u> 124 065	<u>140 613</u> 124 065	<u>135 713</u> 124 065	<u>136 806</u> 124 065	

222-2. ,
222-202.

					,	.			
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ , 4 13015-2012	3	1	2530	<u>143 439</u> 138 349	<u>155 361</u> 138 349	<u>160 316</u> 138 349	<u>145 379</u> 138 349	<u>147 113</u> 138 349

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ 13015-2012 , 4	3	1	2530	<u>150 148</u> 138 349	<u>148 342</u> 138 349	<u>143 036</u> 138 349	<u>144 693</u> 138 349	<u>157 219</u> 138 349

222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	/ 13015-2012 , 4	3	1	2530	<u>137 497</u> 125 946	<u>155 980</u> 138 349	<u>161 554</u> 138 349	<u>152 084</u> 138 349	

222-203.

				,	.				
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{12\ 109}{11\ 617}$	$\frac{13\ 559}{11\ 617}$	$\frac{12\ 978}{11\ 617}$	$\frac{12\ 309}{11\ 617}$	$\frac{12\ 519}{11\ 617}$

				,	.				
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{12\ 929}{11\ 617}$	$\frac{12\ 590}{11\ 617}$	$\frac{12\ 032}{11\ 617}$	$\frac{12\ 275}{11\ 617}$	$\frac{13\ 798}{11\ 617}$

222-203-0400	949-92	2						
222-203-0404	949-92, 8	2	1	314	<u>13 020</u> 11 617	<u>13 647</u> 11 617	<u>13 031</u> 11 617	<u>13 169</u> 11 617

222-3.
222-301. , , , , ,

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 812</u> 5 642	<u>6 232</u> 5 642	<u>6 170</u> 5 746	<u>5 870</u> 5 642	<u>5 930</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 662</u> 16 960	<u>19 714</u> 16 960	<u>18 892</u> 16 960	<u>17 945</u> 16 960	<u>18 242</u> 16 960
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 582</u> 13 094	<u>14 945</u> 13 094	<u>14 399</u> 13 094	<u>13 770</u> 13 094	<u>13 967</u> 13 094

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 049</u> 5 642	<u>5 951</u> 5 642	<u>5 796</u> 5 642	<u>5 860</u> 5 642	<u>6 301</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 823</u> 16 960	<u>18 344</u> 16 960	<u>17 555</u> 16 960	<u>17 898</u> 16 960	<u>20 051</u> 16 960
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>14 353</u> 13 094	<u>14 035</u> 13 094	<u>13 511</u> 13 094	<u>13 739</u> 13 094	<u>15 169</u> 13 094

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 076</u> 5 642	<u>6 257</u> 5 642	<u>6 190</u> 5 751	<u>6 119</u> 5 642	

222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 951</u> 16 960	<u>19 837</u> 16 960	<u>18 967</u> 16 960	<u>19 161</u> 16 960
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>14 439</u> 13 094	<u>15 027</u> 13 094	<u>14 449</u> 13 094	<u>14 578</u> 13 094

222-302.

222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 126</u> 162 306	<u>179 071</u> 162 306	<u>175 139</u> 170 818	<u>168 797</u> 162 306

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>173 893</u> 162 306	<u>171 110</u> 162 306	<u>167 126</u> 162 306	<u>168 408</u> 162 306	<u>181 029</u> 162 306

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>174 640</u> 162 306	<u>179 789</u> 162 306	<u>199 614</u> 171 189	<u>175 862</u> 162 306	

225.
225-1.
225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>10 989</u> 10 714	<u>11 589</u> 10 714	<u>11 391</u> 11 143	<u>11 072</u> 10 714	<u>11 159</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 945</u> 9 552	<u>10 612</u> 10 211	<u>10 701</u> 10 299	<u>10 107</u> 9 552	<u>10 274</u> 9 552
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 691</u> 16 071	<u>18 447</u> 16 071	<u>19 065</u> 17 377	<u>16 933</u> 16 071	<u>17 187</u> 16 071
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 358</u> 14 732	<u>17 206</u> 14 732	<u>16 930</u> 15 190	<u>15 613</u> 14 732	<u>15 880</u> 14 732
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 191</u> 19 286	<u>22 963</u> 19 286	<u>22 270</u> 19 698	<u>20 574</u> 19 286	<u>20 974</u> 19 286
225-101-0108	15-6		1	660	<u>23 331</u> 22 321	<u>26 380</u> 22 321	<u>26 306</u> 23 455	<u>23 751</u> 22 321	<u>24 192</u> 22 321
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 044</u> 27 589	<u>33 663</u> 27 589	<u>32 509</u> 28 276	<u>29 681</u> 27 589	<u>30 349</u> 27 589
225-101-0110	20-6		1	980	<u>39 051</u> 37 500	<u>43 578</u> 37 500	<u>45 172</u> 40 866	<u>39 676</u> 37 500	<u>40 330</u> 37 500

225-101-0111	20-9		1	1480	<u>50 004</u> 47 768	<u>56 841</u> 47 768	<u>56 675</u> 50 310	<u>50 947</u> 47 768	<u>51 936</u> 47 768
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>6 833</u> 6 696	<u>7 064</u> 6 696	<u>6 971</u> 6 696	<u>6 865</u> 6 696	<u>6 898</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>21 125</u> 20 375	<u>23 204</u> 20 375	<u>22 684</u> 20 684	<u>21 412</u> 20 375	<u>21 712</u> 20 375
225-101-0602	15		1	950	<u>33 280</u> 31 831	<u>37 669</u> 31 831	<u>36 737</u> 32 647	<u>33 886</u> 31 831	<u>34 520</u> 31 831
225-101-0603	20		1	1480	<u>68 718</u> 66 261	<u>75 556</u> 66 261	<u>75 390</u> 68 802	<u>69 662</u> 66 261	<u>70 650</u> 66 261
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 245</u> 16 763	<u>18 400</u> 16 763	<u>18 155</u> 16 978	<u>17 405</u> 16 763	<u>17 572</u> 16 763
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 013</u> 17 522	<u>19 168</u> 17 522	<u>18 923</u> 17 737	<u>18 173</u> 17 522	<u>18 340</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>31 756</u> 30 625	<u>34 898</u> 30 625	<u>34 113</u> 31 092	<u>32 190</u> 30 625	<u>32 243</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 985</u> 37 768	<u>42 126</u> 37 768	<u>40 868</u> 37 768	<u>39 418</u> 37 768	<u>39 873</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>30 865</u> 29 911	<u>33 313</u> 29 911	<u>34 175</u> 31 731	<u>31 203</u> 29 911	<u>31 557</u> 29 911

8.04-08-2025

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 216</u> 54 018	<u>62 592</u> 54 018	<u>62 437</u> 56 388	<u>57 096</u> 54 018	<u>58 018</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>51 044</u> 49 107	<u>56 588</u> 49 107	<u>58 539</u> 53 229	<u>51 809</u> 49 107	<u>52 611</u> 49 107
225-101-0620	10		1	800	<u>39 019</u> 37 669	<u>42 715</u> 37 669	<u>44 016</u> 40 417	<u>39 529</u> 37 669	<u>40 064</u> 37 669

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>11 329</u> 10 714	<u>11 188</u> 10 714	<u>10 989</u> 10 714	<u>11 058</u> 10 714	<u>11 688</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 600</u> 9 552	<u>10 331</u> 9 552	<u>10 031</u> 9 552	<u>10 069</u> 9 552	<u>10 701</u> 10 299
225-101-0103	7-9		1	380	<u>17 684</u> 16 071	<u>17 274</u> 16 071	<u>16 691</u> 16 071	<u>16 893</u> 16 071	<u>18 735</u> 16 071

225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 403</u> 14 732	<u>15 972</u> 14 732	<u>15 293</u> 14 732	<u>15 570</u> 14 732	<u>17 510</u> 14 732
225-101-0106	10-9		1	600	<u>21 759</u> 19 286	<u>21 112</u> 19 286	<u>20 075</u> 19 286	<u>20 509</u> 19 286	<u>23 418</u> 19 286
225-101-0108	15-6		1	660	<u>25 055</u> 22 321	<u>24 343</u> 22 321	<u>23 251</u> 22 321	<u>23 681</u> 22 321	<u>26 881</u> 22 321
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 657</u> 27 589	<u>30 578</u> 27 589	<u>28 849</u> 27 589	<u>29 574</u> 27 589	<u>34 422</u> 27 589
225-101-0110	20-6		1	980	<u>41 612</u> 37 500	<u>40 554</u> 37 500	<u>39 051</u> 37 500	<u>39 571</u> 37 500	<u>44 322</u> 37 500
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>53 871</u> 47 768	<u>52 274</u> 47 768	<u>49 824</u> 47 768	<u>50 788</u> 47 768	<u>57 964</u> 47 768
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>6 964</u> 6 696	<u>6 910</u> 6 696	<u>6 821</u> 6 696	<u>6 859</u> 6 696	<u>7 102</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>22 301</u> 20 375	<u>21 815</u> 20 375	<u>21 038</u> 20 375	<u>21 364</u> 20 375	<u>23 545</u> 20 375
225-101-0602	15		1	950	<u>35 762</u> 31 831	<u>34 738</u> 31 831	<u>33 107</u> 31 831	<u>33 784</u> 31 831	<u>38 390</u> 31 831
225-101-0603	20		1	1480	<u>72 586</u> 66 261	<u>70 989</u> 66 261	<u>68 539</u> 66 261	<u>69 503</u> 66 261	<u>76 679</u> 66 261

225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 899</u> 16 763	<u>17 629</u> 16 763	<u>17 200</u> 16 763	<u>17 378</u> 16 763	<u>18 590</u> 16 763
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 667</u> 17 522	<u>18 397</u> 17 522	<u>17 968</u> 17 522	<u>18 146</u> 17 522	<u>19 358</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 533</u> 30 625	<u>32 800</u> 30 625	<u>31 624</u> 30 625	<u>32 117</u> 30 625	<u>35 414</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 762</u> 37 768	<u>40 028</u> 37 768	<u>38 820</u> 37 768	<u>39 346</u> 37 768	<u>42 643</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>32 250</u> 29 911	<u>31 678</u> 29 911	<u>30 865</u> 29 911	<u>31 146</u> 29 911	<u>33 716</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>59 822</u> 54 018	<u>58 333</u> 54 018	<u>56 049</u> 54 018	<u>56 948</u> 54 018	<u>63 639</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>58 848</u> 52 795	<u>57 516</u> 52 795	<u>55 582</u> 52 795	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>54 180</u> 49 107	<u>52 885</u> 49 107	<u>51 044</u> 49 107	<u>51 681</u> 49 107	<u>57 499</u> 49 107
225-101-0620	10		1	800	<u>41 110</u> 37 669	<u>40 247</u> 37 669	<u>39 019</u> 37 669	<u>39 444</u> 37 669	<u>43 322</u> 37 669

					,			
225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	<u>11 366</u> 10 714	<u>11 626</u> 10 714	<u>11 410</u> 11 162	<u>11 428</u> 10 714
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 432</u> 10 034	<u>11 172</u> 9 552	<u>10 735</u> 10 332	<u>10 791</u> 9 552
225-101-0103	7-9		1	380	<u>17 794</u> 16 071	<u>18 552</u> 16 071	<u>19 186</u> 17 433	<u>17 974</u> 16 071
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 519</u> 14 732	<u>17 317</u> 14 732	<u>17 017</u> 15 210	<u>16 709</u> 14 732
225-101-0106	10-9		1	600	<u>21 933</u> 19 286	<u>23 130</u> 19 286	<u>22 390</u> 19 716	<u>22 217</u> 19 286
225-101-0108	15-6		1	660	<u>25 246</u> 22 321	<u>26 563</u> 22 321	<u>26 467</u> 23 504	<u>25 559</u> 22 321
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 946</u> 27 589	<u>33 942</u> 27 589	<u>32 708</u> 28 306	<u>32 420</u> 27 589
225-101-0110	20-6		1	980	<u>41 895</u> 37 500	<u>43 851</u> 37 500	<u>45 485</u> 41 012	<u>42 359</u> 37 500
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>54 299</u> 47 768	<u>57 253</u> 47 768	<u>57 037</u> 50 420	<u>55 000</u> 47 768
225-101-0200	8020-2016							

225-101-0201	6		1	50	<u>6 978</u> 6 696	<u>7 078</u> 6 696	<u>6 980</u> 6 696	<u>7 002</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>22 431</u> 20 375	<u>23 329</u> 20 375	<u>22 774</u> 20 698	<u>22 644</u> 20 375
225-101-0602	15		1	950	<u>36 037</u> 31 831	<u>37 933</u> 31 831	<u>36 933</u> 32 682	<u>36 487</u> 31 831
225-101-0603	20		1	1480	<u>73 014</u> 66 261	<u>75 968</u> 66 261	<u>75 752</u> 68 913	<u>73 715</u> 66 261
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 971</u> 16 763	<u>18 470</u> 16 763	<u>18 207</u> 16 987	<u>18 089</u> 16 763
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 739</u> 17 522	<u>19 238</u> 17 522	<u>18 975</u> 17 746	<u>18 857</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 730</u> 30 625	<u>35 087</u> 30 625	<u>34 248</u> 31 112	<u>34 052</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 959</u> 37 768	<u>42 316</u> 37 768	<u>40 983</u> 37 768	<u>41 281</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>32 403</u> 29 911	<u>33 461</u> 29 911	<u>34 345</u> 31 810	<u>32 654</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>60 222</u> 54 018	<u>62 976</u> 54 018	<u>62 774</u> 56 491	<u>60 875</u> 54 018

225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795	<u>65 303</u> 52 795	<u>59 903</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>54 527</u> 49 107	<u>56 922</u> 49 107	<u>58 923</u> 53 408	<u>55 096</u> 49 107
225-101-0620	10		1	800	<u>41 341</u> 37 669	<u>42 938</u> 37 669	<u>44 272</u> 40 536	<u>41 720</u> 37 669

225-2.
225-202.

225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>462 922</u> 446 429

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>131 305</u> 126 962	<u>142 901</u> 126 962	<u>138 258</u> 126 962	<u>132 906</u> 126 962	<u>134 582</u> 126 962
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>139 112</u> 134 673	<u>150 721</u> 134 673	<u>146 072</u> 134 673	<u>140 714</u> 134 673	<u>142 392</u> 134 673

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>137 864</u> 126 962	<u>135 156</u> 126 962	<u>130 696</u> 126 962	<u>132 636</u> 126 962	<u>144 806</u> 126 962

225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>145 678</u> 134 673	<u>142 967</u> 134 673	<u>138 501</u> 134 673	<u>140 444</u> 134 673	<u>152 629</u> 134 673

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>138 590</u> 126 962	<u>143 600</u> 126 962	<u>138 682</u> 126 962	<u>139 779</u> 126 962	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>146 405</u> 134 673	<u>151 421</u> 134 673	<u>146 497</u> 134 673	<u>147 596</u> 134 673	

225-204.

225-204-0300	2387-2013								
225-204-0304	95-3		1	800	<u>65 956</u> 64 286	<u>69 652</u> 64 286	<u>68 172</u> 64 286	<u>66 466</u> 64 286	<u>67 000</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>82 585</u> 80 357	<u>87 782</u> 80 357	<u>85 701</u> 80 357	<u>83 302</u> 80 357	<u>84 054</u> 80 357
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 761</u> 19 346				

					,				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0304	95-3		1	800	<u>68 046</u> 64 286	<u>67 183</u> 64 286	<u>65 761</u> 64 286	<u>66 380</u> 64 286	<u>70 259</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>85 525</u> 80 357	<u>84 311</u> 80 357	<u>82 312</u> 80 357	<u>83 182</u> 80 357	<u>88 636</u> 80 357
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250					

					,				
225-204-0300	2387-2013								

225-204-0304	95-3		1	800	<u>68 278</u> 64 286	<u>69 874</u> 64 286	<u>68 307</u> 64 286	<u>68 657</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>85 850</u> 80 357	<u>88 096</u> 80 357	<u>85 891</u> 80 357	<u>86 383</u> 80 357
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0803	33-2		1	250				

225-205.

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	<u>1 818</u> 1 786	<u>1 865</u> 1 786	<u>1 846</u> 1 786	<u>1 825</u> 1 786
225-205-0102	2		1	13	<u>2 002</u> 1 964	<u>2 063</u> 1 964	<u>2 038</u> 1 964	<u>2 011</u> 1 964

225-205-0103	3		1	40	<u>5 286</u> 5 179	<u>5 470</u> 5 179	<u>5 396</u> 5 179	<u>5 311</u> 5 179	<u>5 338</u> 5 179
225-205-0104	4		1	90	<u>9 046</u> 8 839	<u>9 462</u> 8 839	<u>9 296</u> 8 839	<u>9 104</u> 8 839	<u>9 164</u> 8 839

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 845</u> 1 786	<u>1 834</u> 1 786	<u>1 816</u> 1 786	<u>1 824</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786
225-205-0102	2		1	13	<u>2 036</u> 1 964	<u>2 022</u> 1 964	<u>1 999</u> 1 964	<u>2 009</u> 1 964	<u>2 072</u> 1 964
225-205-0103	3		1	40	<u>5 390</u> 5 179	<u>5 347</u> 5 179	<u>5 276</u> 5 179	<u>5 307</u> 5 179	<u>5 501</u> 5 179
225-205-0104	4		1	90	<u>9 282</u> 8 839	<u>9 185</u> 8 839	<u>9 025</u> 8 839	<u>9 094</u> 8 839	<u>9 531</u> 8 839

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	<u>1 847</u> 1 786	<u>1 867</u> 1 786	<u>1 848</u> 1 786	<u>1 852</u> 1 786
225-205-0102	2		1	13	<u>2 040</u> 1 964	<u>2 066</u> 1 964	<u>2 041</u> 1 964	<u>2 046</u> 1 964
225-205-0103	3		1	40	<u>5 402</u> 5 179	<u>5 482</u> 5 179	<u>5 403</u> 5 179	<u>5 421</u> 5 179
225-205-0104	4		1	90	<u>9 308</u> 8 839	<u>9 487</u> 8 839	<u>9 311</u> 8 839	<u>9 350</u> 8 839

25.
 251. , ,
 251-3. ,
 251-302. ,

					,
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000

255. , ,
 255-1.
 255-101.

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,680}{2\,522}$	$\frac{3\,215}{2\,679}$	$\frac{3\,262}{2\,679}$	$\frac{2\,892}{2\,679}$	$\frac{2\,946}{2\,679}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{4\,201}{3\,990}$				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{11\,669}{11\,290}$				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,632}{1\,560}$	$\frac{2\,036}{1\,786}$	$\frac{2\,057}{1\,786}$	$\frac{1\,895}{1\,786}$	$\frac{1\,919}{1\,786}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\,734}{1\,646}$				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\,128}{2\,030}$				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\,387}{13\,950}$				

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>3 052</u> 2 679	<u>2 964</u> 2 679	<u>2 826</u> 2 679	<u>2 886</u> 2 679	<u>3 262</u> 2 679
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 965</u> 1 786	<u>1 927</u> 1 786	<u>1 866</u> 1 786	<u>1 893</u> 1 786	<u>2 057</u> 1 786
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,				
255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{3\,075}{2\,679}$	$\frac{3\,237}{2\,679}$	$\frac{3\,262}{2\,679}$	$\frac{3\,114}{2\,679}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,975}{1\,786}$	$\frac{2\,046}{1\,786}$	$\frac{2\,057}{1\,786}$	$\frac{1\,992}{1\,786}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

255-102-0200	60 - ' ' ' ' i 17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,435}{7\,130}$				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,100}{7\,778}$				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	$\frac{9\,207}{8\,855}$				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,752}{10\,362}$				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,809}{7\,454}$				

255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>8 465</u> 8 093				
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 580</u> 9 179				
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>11 126</u> 10 686				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>8 357</u> 7 988				
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>9 022</u> 8 636				
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>10 793</u> 10 362				

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>12 348</u> 11 877				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>8 070</u> 7 664				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>8 736</u> 8 312				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>9 841</u> 9 390				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>11 396</u> 10 905				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>8 357</u> 7 988				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>9 022</u> 8 636				

255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>10 128</u> 9 714				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>11 683</u> 11 229				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 960</u> 8 531				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 625</u> 9 179				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>11 396</u> 10 905				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 942</u> 12 411				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>8 915</u> 8 531				

255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 580</u> 9 179				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 685</u> 10 257				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>12 231</u> 11 763				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>9 509</u> 9 065				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 174</u> 9 714				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 944</u> 11 439				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 499</u> 12 954				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 623</u> 10 152				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>11 279</u> 10 791				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>13 059</u> 12 525				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>14 605</u> 14 032				
255-102-0300	60 - 100 - ' ' ' ' , i , 17608-2017	2							

255-102-0301	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>13 413</u> 12 954				
255-102-0302	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>13 413</u> 12 954				
255-102-0303	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>13 961</u> 13 489				
255-102-0304	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>16 181</u> 15 652				
255-102-0305	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>14 002</u> 13 489				
255-102-0306	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>14 002</u> 13 489				

255-102-0307	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>14 559</u> 14 032				
255-102-0308	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>16 770</u> 16 187				
255-102-0309	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>15 162</u> 14 575				
255-102-0310	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>15 162</u> 14 575				
255-102-0311	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>15 711</u> 15 109				
255-102-0312	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>17 931</u> 17 273				

255-102-0313	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>13 961</u> 13 489				
255-102-0314	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>13 961</u> 13 489				
255-102-0315	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>14 518</u> 14 032				
255-102-0316	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>16 729</u> 16 187				
255-102-0317	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>14 559</u> 14 032				
255-102-0318	80 - () 17608-2024	2	1	175	<u>14 559</u> 14 032				

255-102-0319	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>15 117</u> 14 575				
255-102-0320	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>17 328</u> 16 730				
255-102-0321	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>15 711</u> 15 109				
255-102-0322	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>15 711</u> 15 109				
255-102-0323	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>16 268</u> 15 652				
255-102-0324	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>18 479</u> 17 807				

				,	.				
255-102-0325	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>15 117</u> 14 575				
255-102-0326	80 - () 17608-2028	2	1	175	<u>15 117</u> 14 575				
255-102-0327	80 - () 17608-2029	2	1	175	<u>15 665</u> 15 109				
255-102-0328	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>17 885</u> 17 273				
255-102-0329	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>16 268</u> 15 652				
255-102-0330	100 - () 17608-2030	2	1	225	<u>16 268</u> 15 652				

255-102-0331	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>16 816</u> 16 187				
255-102-0332	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>19 036</u> 18 350				
255-102-0333	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>17 373</u> 16 730				
255-102-0334	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>17 373</u> 16 730				
255-102-0335	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>17 931</u> 17 273				
255-102-0336	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>20 142</u> 19 427				

255-102-0400	60 = ' ' ' ' ' i , 17608-2017	2							
255-102-0401	' , 60 17608-2017	2	1	130	<u>8 541</u> 8 207				
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>9 206</u> 8 855				
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>10 312</u> 9 933				
255-102-0404	' , 60 17608-2017	2	1	130	<u>11 858</u> 11 439				
255-102-0405	' , 80 17608-2017	2	1	175	<u>8 915</u> 8 531				

255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>9 580</u> 9 179				
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>10 685</u> 10 257				
255-102-0408	, , 17608-2017	2	1	175	<u>12 231</u> 11 763				
255-102-0409	, , 17608-2017	2	1	225	<u>9 509</u> 9 065				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>10 174</u> 9 714				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>11 944</u> 11 439				

255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 499</u> 12 954				
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>9 089</u> 8 741				
255-102-0414	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>9 754</u> 9 390				
255-102-0415	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>10 869</u> 10 476				
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>12 415</u> 11 982				
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>9 463</u> 9 065				

255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>10 128</u> 9 714				
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>11 234</u> 10 791				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>12 789</u> 12 306				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 066</u> 9 609				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>10 731</u> 10 257				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>12 502</u> 11 982				

255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>14 048</u> 13 489				
255-102-0425	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 020</u> 9 609				
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175	<u>10 685</u> 10 257				
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175	<u>11 791</u> 11 334				
255-102-0428	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>13 346</u> 12 849				
255-102-0429	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 623</u> 10 152				

255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>11 279</u> 10 791				
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>13 059</u> 12 525				
255-102-0432	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>14 605</u> 14 032				
255-102-0433	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>11 729</u> 11 229				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>12 394</u> 11 877				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>14 165</u> 13 603				

255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>15 711</u> 15 109				
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 858</u> 2 679	<u>3 308</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>2 920</u> 2 679	<u>2 985</u> 2 679
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 225</u> 3 036	<u>3 674</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 287</u> 3 036	<u>3 352</u> 3 036
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 931</u> 2 723	<u>3 493</u> 2 723	<u>3 564</u> 2 723	<u>3 009</u> 2 723	<u>3 090</u> 2 723
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 389</u> 3 170	<u>3 952</u> 3 170	<u>4 022</u> 3 170	<u>3 467</u> 3 170	<u>3 548</u> 3 170
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 737</u> 3 482	<u>4 412</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>3 831</u> 3 482	<u>3 928</u> 3 482
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>4 196</u> 3 929	<u>4 870</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 289</u> 3 929	<u>4 386</u> 3 929
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>21 475</u> 20 811				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>22 163</u> 21 442				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>21 790</u> 21 118				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>22 478</u> 21 748				
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>22 793</u> 22 055				
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>24 375</u> 23 553				
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>24 906</u> 24 070				
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	<u>25 515</u> 24 613				
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>21 853</u> 21 179				
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>22 541</u> 21 810				
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>22 176</u> 21 494				

255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>22 856</u> 22 116				
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>23 179</u> 22 432				
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>24 753</u> 23 921				
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>25 283</u> 24 437				
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282	<u>25 893</u> 24 980				
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>21 952</u> 21 275				
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>22 640</u> 21 906				
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>22 266</u> 21 582				
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>22 954</u> 22 213				
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>23 269</u> 22 519				
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>24 852</u> 24 017				

255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>25 382</u> 24 534				
255-102-0824	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>25 991</u> 25 077				
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>22 662</u> 21 967				
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>23 341</u> 22 589				
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>22 976</u> 22 274				
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>23 665</u> 22 905				
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>23 979</u> 23 211				
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>25 562</u> 24 709				

255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>26 083</u> 25 217				
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>26 701</u> 25 769				
255-102-0900	17608-2017	2							
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130	<u>26 284</u> 25 497				
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175	<u>26 972</u> 26 128				
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130	<u>26 599</u> 25 804				
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175	<u>27 287</u> 26 434				
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175	<u>27 601</u> 26 741				
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225	<u>29 184</u> 28 239				

255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225	<u>30 766</u> 29 780				
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282	<u>30 324</u> 29 299				
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>26 760</u> 25 961				
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>27 449</u> 26 592				
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>27 075</u> 26 268				
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>27 763</u> 26 899				
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>28 078</u> 27 205				
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>29 661</u> 28 703				
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>30 191</u> 29 220				
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282	<u>30 800</u> 29 763				
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130	<u>27 048</u> 26 242				

255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175	<u>27 736</u> 26 872				
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130	<u>27 363</u> 26 548				
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175	<u>28 051</u> 27 179				
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175	<u>28 365</u> 27 486				
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225	<u>29 948</u> 28 983				
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225	<u>30 469</u> 29 491				
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282	<u>31 088</u> 30 043				
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>27 515</u> 26 697				
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>28 195</u> 27 319				
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>27 830</u> 27 004				
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>28 518</u> 27 634				

8.04-08-2025

255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>28 833</u> 27 941				
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>30 407</u> 29 430				
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>30 937</u> 29 947				
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282	<u>31 546</u> 30 490				

255-102-0200	60 - ' 100 ' ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175					

255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225					

				,					
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, , 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, , 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, , 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, , 100 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					

255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0300	60 - 100 - ' ' ' ' , i , 17608-2017	2							
255-102-0301	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0302	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0303	60 , - () 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0304	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0305	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0306	80 - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0307	80 - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0308	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0309	, 100 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0310	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0311	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0312	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0313	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0314	60 , - () 17608-2022	2	1	130					
255-102-0315	60 , - () 17608-2023	2	1	130					

				,					
255-102-0316	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0317	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0318	80 - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0319	80 - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0320	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0321	, 100 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0322	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0323	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0324	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0325	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0326	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0327	80 , - () 17608-2029	2	1	175					

				,					
255-102-0328	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0329	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0330	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0331	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0332	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0333	, 100 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0334	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0335	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0336	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	60 = ' ' ' ' - i , , 17608-2017	2							
255-102-0401	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175					

				,					
255-102-0409	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130					

				,					
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175					

				,					
255-102-0421	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175					

				,					
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

255-102-0433	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 112</u> 2 679	<u>3 007</u> 2 679	<u>2 841</u> 2 679	<u>2 913</u> 2 679	<u>3 382</u> 2 679
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 479</u> 3 036	<u>3 374</u> 3 036	<u>3 207</u> 3 036	<u>3 280</u> 3 036	<u>3 748</u> 3 036

255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 249</u> 2 723	<u>3 118</u> 2 723	<u>2 910</u> 2 723	<u>3 000</u> 2 723	<u>3 586</u> 2 723
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 707</u> 3 170	<u>3 576</u> 3 170	<u>3 368</u> 3 170	<u>3 459</u> 3 170	<u>4 044</u> 3 170
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 119</u> 3 482	<u>3 961</u> 3 482	<u>3 712</u> 3 482	<u>3 820</u> 3 482	<u>4 523</u> 3 482
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>4 577</u> 3 929	<u>4 420</u> 3 929	<u>4 170</u> 3 929	<u>4 279</u> 3 929	<u>4 981</u> 3 929
255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175					

255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282					
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282					

				,					
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0824	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					

				,					
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282					
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					

255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225					

255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282					
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282					

255-102-0200	60 - '100' - i 17608-2017	2						
255-102-0201	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131				
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175				

				,				
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175				
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175				
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175				
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225				
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175				
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175				

				,				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225				
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175				

				,				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225				
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0300	, 60 - 100 - ' ' ' ' , i , 17608-2017	2						
255-102-0301	, 60 , 17608-2017	2	1	130				
255-102-0302	60 , - () 17608-2017	2	1	130				

				,				
255-102-0303	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0304	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0305	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0306	80 , - () 17608-2018	2	1	175				
255-102-0307	80 , - () 17608-2019	2	1	175				
255-102-0308	, 80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0309	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0310	100 - () 17608-2020	2	1	225				
255-102-0311	100 - () 17608-2021	2	1	225				
255-102-0312	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0313	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0314	60 - () 17608-2022	2	1	130				

				,				
255-102-0315	60 , - () 17608-2023	2	1	130				
255-102-0316	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0317	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0318	80 , - () 17608-2024	2	1	175				
255-102-0319	80 , - () 17608-2025	2	1	175				
255-102-0320	, 80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0321	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0322	100 - () 17608-2026	2	1	225				
255-102-0323	100 - () 17608-2027	2	1	225				
255-102-0324	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0325	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0326	80 - () 17608-2028	2	1	175				

				,				
255-102-0327	80 , - () 17608-2029	2	1	175				
255-102-0328	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0329	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0330	100 , - () 17608-2030	2	1	225				
255-102-0331	100 , - () 17608-2031	2	1	225				
255-102-0332	, 100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0333	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0334	100 , - () 17608-2032	2	1	225				
255-102-0335	100 , - () 17608-2033	2	1	225				
255-102-0336	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0400	60 = ' 100 ' - i , 17608-2017	2						
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130				

				,				
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0404	, , 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0405	, , 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175				
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175				

				,				
255-102-0408	, 17608-2017	80	2	1	175			
255-102-0409	, 17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0410	100 , - () 17608-2020		2	1	225			
255-102-0411	100 , - () 17608-2021		2	1	225			
255-102-0412	, 17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0413	, 17608-2017	60	2	1	130			

				,				
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130				
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130				
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130				
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175				
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175				

				,				
255-102-0420	, 17608-2017	80	2	1	175			
255-102-0421	, 17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0422	100 , - () 17608-2026		2	1	225			
255-102-0423	100 , - () 17608-2027		2	1	225			
255-102-0424	, 17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0425	, 17608-2017	80	2	1	175			

				,				
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175				
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175				
255-102-0428	, 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0429	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225				
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225				

				,				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225				
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0600	40 - 80 - , 17608-2017	2						

255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 141</u> 2 679	<u>3 335</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 187</u> 2 679
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 507</u> 3 036	<u>3 701</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 553</u> 3 036
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 284</u> 2 723	<u>3 527</u> 2 723	<u>3 564</u> 2 723	<u>3 342</u> 2 723
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 743</u> 3 170	<u>3 985</u> 3 170	<u>4 022</u> 3 170	<u>3 800</u> 3 170
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 161</u> 3 482	<u>4 453</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>4 230</u> 3 482
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>4 619</u> 3 929	<u>4 911</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 689</u> 3 929
255-102-0800	17608-2017	2						
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130				

					,				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282					
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					

255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282				
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130				
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175				
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130				
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175				
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175				
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225				
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225				
255-102-0824	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282				
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130				

					,				
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130				
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175				
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130				
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175				
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175				
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225				
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225				
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282				
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130				

					,				
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225					

255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225				
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282				
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130				
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175				
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225				
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282				

255-103.

					，	。
255-103-0100						
255-103-0101	1000 350 150 ，		1	126		<u>10 757</u> 10 520
255-103-0102	500 350 150 ，		1	63		<u>7 959</u> 7 810
255-103-0103	1000 350 150 ，		1	126		<u>11 668</u> 11 420
255-103-0104	500 350 150 ，		1	63		<u>8 870</u> 8 710

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>6 770</u> 6 650
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>7 781</u> 7 650
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>9 806</u> 9 650
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>6 406</u> 6 300
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>7 417</u> 7 300
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>9 441</u> 9 300

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	, FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{35\,659}{35\,218}$
255-105-0102	80 NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{25\,620}{25\,298}$

26.
261.
261-1.
261-101.

, ,

261-101-0100									
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822

261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-2023	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	, ,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821

				,	.				
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , ; , , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

				,					
261-101-0100									
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325

261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237

261-101-0207	- 28013-2023	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , ; , , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

261-101-0100								
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-2023	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821

				,				
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , ; , 15 , (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

-
,
,

2 -

8.04-08-2025

: « »
: Times New Roman. 60 84 ¹/₈

050046, , 21
./ : +7 (727) 226 94 10 –

-
,
,

2

8.04-08-2025

: « »
: Times New Roman. 60 84 ¹/₈

050046, . , . , 21
./ : +7 (727) 226 94 10 –