

’ i

,

,

1- i

2 -

,

1

2

8.04-08-2025

8.04-08-2025

-

-

’  
i

---

,

,

1- i

2 -

---

,

1

2

8.04-08-2025  
8.04-08-2025

-

-

1 « »

2 ( )  
- ( )

3 2025 11 166-  
2026 1

,

,

1 « »

2 - ( )  
( )

3 11 2025  
166-  
с 1 2026

,

,

21.		1
211.		1
211-1.	, ,	1
211-2.		5
211-3.		29
211-4.		37
211-5.		40
211-6.		41
211-7.		43
212.	, , ,	47
212-1.		47
212-2.		173
212-3.		177
212-4.		177
212-5.		186
212-6.	, ,	198
213.		199
213-1.		199
213-3.	, ,	203
22.		217
221.		217
221-1.		217
222.	, ,	230
222-1.	, , ,	230
222-2.	, ,	250
222-3.	, , ,	253
225.		256

8.04-08-2025

IV

225-1.	256
225-2.	319
226.	408
226-1.	408
25.	446
251.	446
251-3.	446
255.	450
255-1.	450
26.	519
261.	519
261-1.	519

21.  
211.  
211-1. , ,  
211-101.

				,	.	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333

				,	-	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333	<u>1 883</u> 1 333

				,	.
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 883</u> 1 333

**211-102.**

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					

				,	.
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

				,	.	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446



				,	-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497	<u>1 282</u> 497
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553	<u>1 428</u> 553
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446	<u>1 120</u> 446

				,	.
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 282</u> 497
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 428</u> 553

8.04-08-2025

				,	.
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 120</u> 446

**211-2.**  
**211-201.**

				,	.	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 778</u> 2 955	<u>6 935</u>	<u>5 387</u>	<u>5 736</u>	<u>4 756</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 751</u> 2 933	<u>6 886</u>	<u>5 349</u>	<u>5 695</u>	<u>4 722</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 724</u> 2 912	<u>6 836</u>	<u>5 310</u>	<u>5 654</u>	<u>4 688</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 724</u> 2 912	<u>6 836</u>	<u>5 310</u>	<u>5 654</u>	<u>4 688</u>

						-	-	-	-
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,724}{2\,912}$	<u>6 836</u>	<u>5 310</u>	<u>5 654</u>	<u>4 688</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,697}{2\,891}$	<u>6 787</u>	<u>5 272</u>	<u>5 613</u>	<u>4 654</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,643}{2\,849}$	<u>6 688</u>	<u>4 856</u>	<u>5 193</u>	<u>4 247</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,697}{2\,891}$	<u>6 787</u>	<u>4 928</u>	<u>5 270</u>	<u>4 310</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,834}{3\,009}$	<u>6 992</u>	<u>5 459</u>	<u>5 808</u>	<u>4 827</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,807}{2\,988}$	<u>6 942</u>	<u>5 420</u>	<u>5 766</u>	<u>4 793</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,779}{2\,966}$	<u>6 892</u>	<u>5 381</u>	<u>5 725</u>	<u>4 758</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,779}{2\,966}$	<u>6 892</u>	<u>5 381</u>	<u>5 725</u>	<u>4 758</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,779}{2\,966}$	<u>6 892</u>	<u>5 381</u>	<u>5 725</u>	<u>4 758</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,752}{2\,945}$	<u>6 842</u>	<u>5 342</u>	<u>5 683</u>	<u>4 724</u>

						-	-	-	-
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 697</u> 2 902	<u>6 742</u>	<u>4 919</u>	<u>5 255</u>	<u>4 310</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 752</u> 2 945	<u>6 842</u>	<u>4 992</u>	<u>5 333</u>	<u>4 374</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 893</u> 3 066	<u>7 050</u>	<u>5 533</u>	<u>5 882</u>	<u>4 901</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 865</u> 3 044	<u>7 000</u>	<u>5 493</u>	<u>5 840</u>	<u>4 866</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>3 837</u> 3 022	<u>6 949</u>	<u>5 454</u>	<u>5 798</u>	<u>4 831</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 837</u> 3 022	<u>6 949</u>	<u>5 454</u>	<u>5 798</u>	<u>4 831</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 837</u> 3 022	<u>6 949</u>	<u>5 454</u>	<u>5 798</u>	<u>4 831</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 809</u> 3 000	<u>6 899</u>	<u>5 414</u>	<u>5 756</u>	<u>4 796</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 754</u> 2 957	<u>6 798</u>	<u>4 984</u>	<u>5 320</u>	<u>4 375</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 809</u> 3 000	<u>6 899</u>	<u>5 058</u>	<u>5 399</u>	<u>4 440</u>

						-	-	-	-
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,953}{3\,125}$	<u>7 111</u>	<u>5 610</u>	<u>5 959</u>	<u>4 978</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,925}{3\,103}$	<u>7 060</u>	<u>5 570</u>	<u>5 916</u>	<u>4 943</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,897}{3\,080}$	<u>7 009</u>	<u>5 530</u>	<u>5 874</u>	<u>4 907</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,897}{3\,080}$	<u>7 009</u>	<u>5 530</u>	<u>5 874</u>	<u>4 907</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,897}{3\,080}$	<u>7 009</u>	<u>5 530</u>	<u>5 874</u>	<u>4 907</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>6 958</u>	<u>5 490</u>	<u>5 831</u>	<u>4 872</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,812}{3\,013}$	<u>6 857</u>	<u>5 051</u>	<u>5 388</u>	<u>4 443</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>6 958</u>	<u>5 126</u>	<u>5 468</u>	<u>4 508</u>
211-201-0500	1284-2004 800	3							

						-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,017}{3\,186}$	<u>7 174</u>	<u>5 690</u>	<u>6 039</u>	<u>5 059</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,988}{3\,164}$	<u>7 123</u>	<u>5 649</u>	<u>5 996</u>	<u>5 022</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,959}{3\,141}$	<u>7 071</u>	<u>5 609</u>	<u>5 953</u>	<u>4 986</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,959}{3\,141}$	<u>7 071</u>	<u>5 609</u>	<u>5 953</u>	<u>4 986</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,959}{3\,141}$	<u>7 071</u>	<u>5 609</u>	<u>5 953</u>	<u>4 986</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,930}{3\,118}$	<u>7 020</u>	<u>5 568</u>	<u>5 909</u>	<u>4 950</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,873}{3\,072}$	<u>6 918</u>	<u>5 122</u>	<u>5 458</u>	<u>4 513</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,930}{3\,118}$	<u>7 020</u>	<u>5 198</u>	<u>5 539</u>	<u>4 580</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,049}{3\,218}$	<u>7 206</u>	<u>5 731</u>	<u>6 080</u>	<u>5 100</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,020}{3\,195}$	<u>7 155</u>	<u>5 690</u>	<u>6 037</u>	<u>5 063</u>

						-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,991}{3\,172}$	<u>7 103</u>	<u>5 649</u>	<u>5 993</u>	<u>5 027</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,991}{3\,172}$	<u>7 103</u>	<u>5 649</u>	<u>5 993</u>	<u>5 027</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,991}{3\,172}$	<u>7 103</u>	<u>5 649</u>	<u>5 993</u>	<u>5 027</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,962}{3\,149}$	<u>7 052</u>	<u>5 608</u>	<u>5 950</u>	<u>4 990</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,904}{3\,103}$	<u>6 949</u>	<u>5 158</u>	<u>5 494</u>	<u>4 549</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,962}{3\,149}$	<u>7 052</u>	<u>5 234</u>	<u>5 576</u>	<u>4 616</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,104}{3\,250}$	<u>7 456</u>	<u>5 840</u>	<u>6 216</u>	<u>5 171</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,074}{3\,227}$	<u>7 403</u>	<u>5 798</u>	<u>6 171</u>	<u>5 134</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,045}{3\,204}$	<u>7 349</u>	<u>5 756</u>	<u>6 127</u>	<u>5 097</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,045}{3\,204}$	<u>7 349</u>	<u>5 756</u>	<u>6 127</u>	<u>5 097</u>

				,	.	-	-	-	-
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,045}{3\,204}$	<u>7 349</u>	<u>5 756</u>	<u>6 127</u>	<u>5 097</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,016}{3\,180}$	<u>7 296</u>	<u>5 714</u>	<u>6 083</u>	<u>5 060</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,957}{3\,134}$	<u>7 189</u>	<u>5 259</u>	<u>5 621</u>	<u>4 614</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,016}{3\,180}$	<u>7 296</u>	<u>5 337</u>	<u>5 705</u>	<u>4 682</u>

				,	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 254</u>	<u>10 349</u>	<u>10 349</u>	$\frac{4\,622}{3\,750}$	<u>9 779</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 217</u>	<u>10 276</u>	<u>10 276</u>	$\frac{4\,589}{3\,723}$	<u>9 709</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 179</u>	<u>10 202</u>	<u>10 202</u>	<u>4 556</u> 3 696	<u>9 639</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 179</u>	<u>10 202</u>	<u>10 202</u>	<u>4 556</u> 3 696	<u>9 639</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 179</u>	<u>10 202</u>	<u>10 202</u>	<u>4 556</u> 3 696	<u>9 639</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 142</u>	<u>10 128</u>	<u>10 128</u>	<u>4 523</u> 3 670	<u>9 569</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 728</u>	<u>9 641</u>	<u>9 641</u>	<u>4 118</u> 3 287	<u>9 091</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 798</u>	<u>9 784</u>	<u>9 784</u>	<u>4 179</u> 3 336	<u>9 225</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 326</u>	<u>10 421</u>	<u>10 421</u>	<u>4 693</u> 3 819	<u>9 850</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 288</u>	<u>10 347</u>	<u>10 347</u>	<u>4 660</u> 3 792	<u>9 780</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 250</u>	<u>10 272</u>	<u>10 272</u>	<u>4 626</u> 3 765	<u>9 709</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 250</u>	<u>10 272</u>	<u>10 272</u>	<u>4 626</u> 3 765	<u>9 709</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 250</u>	<u>10 272</u>	<u>10 272</u>	<u>4 626</u> 3 765	<u>9 709</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 212</u>	<u>10 198</u>	<u>10 198</u>	<u>4 592</u> 3 738	<u>9 639</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 791</u>	<u>9 704</u>	<u>9 704</u>	<u>4 181</u> 3 348	<u>9 153</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 862</u>	<u>9 848</u>	<u>9 848</u>	<u>4 243</u> 3 398	<u>9 289</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 400</u>	<u>10 495</u>	<u>10 495</u>	<u>4 767</u> 3 892	<u>9 924</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 362</u>	<u>10 420</u>	<u>10 420</u>	<u>4 733</u> 3 864	<u>9 853</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 323</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>	<u>4 699</u> 3 836	<u>9 783</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 323</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>	<u>4 699</u> 3 836	<u>9 783</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 323</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>	<u>4 699</u> 3 836	<u>9 783</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 284</u>	<u>10 270</u>	<u>10 270</u>	<u>4 665</u> 3 808	<u>9 712</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 856</u>	<u>9 769</u>	<u>9 769</u>	<u>4 246</u> 3 411	<u>9 219</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 928</u>	<u>9 914</u>	<u>9 914</u>	<u>4 309</u> 3 462	<u>9 355</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 477</u>	<u>10 572</u>	<u>10 572</u>	<u>4 844</u> 3 966	<u>10 001</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 438</u>	<u>10 497</u>	<u>10 497</u>	<u>4 810</u> 3 938	<u>9 930</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 399</u>	<u>10 421</u>	<u>10 421</u>	<u>4 775</u> 3 910	<u>9 858</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 399</u>	<u>10 421</u>	<u>10 421</u>	<u>4 775</u> 3 910	<u>9 858</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 399</u>	<u>10 421</u>	<u>10 421</u>	<u>4 775</u> 3 910	<u>9 858</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 360</u>	<u>10 346</u>	<u>10 346</u>	<u>4 741</u> 3 881	<u>9 787</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 924</u>	<u>9 837</u>	<u>9 837</u>	<u>4 313</u> 3 477	<u>9 286</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 997</u>	<u>9 982</u>	<u>9 982</u>	<u>4 377</u> 3 529	<u>9 424</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 557</u>	<u>10 652</u>	<u>10 652</u>	<u>4 924</u> 4 044	<u>10 081</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 518</u>	<u>10 576</u>	<u>10 576</u>	<u>4 889</u> 4 015	<u>10 009</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 478</u>	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>4 854</u> 3 986	<u>9 937</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 478</u>	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>4 854</u> 3 986	<u>9 937</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 478</u>	<u>10 500</u>	<u>10 500</u>	<u>4 854</u> 3 986	<u>9 937</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 438</u>	<u>10 424</u>	<u>10 424</u>	<u>4 819</u> 3 957	<u>9 865</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 994</u>	<u>9 907</u>	<u>9 907</u>	<u>4 383</u> 3 545	<u>9 356</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 068</u>	<u>10 054</u>	<u>10 054</u>	<u>4 448</u> 3 598	<u>9 495</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 599</u>	<u>10 694</u>	<u>10 694</u>	<u>4 966</u> 4 084	<u>10 123</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 559</u>	<u>10 617</u>	<u>10 617</u>	<u>4 930</u> 4 055	<u>10 050</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 519</u>	<u>10 541</u>	<u>10 541</u>	<u>4 895</u> 4 026	<u>9 978</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 519</u>	<u>10 541</u>	<u>10 541</u>	<u>4 895</u> 4 026	<u>9 978</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 519</u>	<u>10 541</u>	<u>10 541</u>	<u>4 895</u> 4 026	<u>9 978</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 479</u>	<u>10 464</u>	<u>10 464</u>	<u>4 859</u> 3 997	<u>9 906</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 030</u>	<u>9 943</u>	<u>9 943</u>	<u>4 420</u> 3 580	<u>9 392</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 104</u>	<u>10 090</u>	<u>10 090</u>	<u>4 485</u> 3 633	<u>9 532</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 701</u>	<u>10 736</u>	<u>10 736</u>	<u>5 032</u> 4 125	<u>10 165</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 660</u>	<u>10 659</u>	<u>10 659</u>	<u>4 996</u> 4 096	<u>10 092</u>

				,	-	-	-	-	-
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 620</u>	<u>10 582</u>	<u>10 582</u>	<u>4 960</u> 4 066	<u>10 020</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 620</u>	<u>10 582</u>	<u>10 582</u>	<u>4 960</u> 4 066	<u>10 020</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 620</u>	<u>10 582</u>	<u>10 582</u>	<u>4 960</u> 4 066	<u>10 020</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 579</u>	<u>10 506</u>	<u>10 506</u>	<u>4 924</u> 4 037	<u>9 947</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 125</u>	<u>9 980</u>	<u>9 980</u>	<u>4 480</u> 3 616	<u>9 429</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 201</u>	<u>10 128</u>	<u>10 128</u>	<u>4 546</u> 3 670	<u>9 569</u>

				,	.
211-201-0100	200 1284-2004	3			

				,	.
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 269</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 239</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 209</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 209</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 209</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 178</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 117</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 178</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 326</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 295</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 264</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 264</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 264</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 233</u>

211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 171</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 233</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 384</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 353</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 322</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 322</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 322</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 290</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 228</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 290</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 445</u>



				,	.
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 413</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 382</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 382</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 382</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 350</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 286</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 350</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>4 508</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 476</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 444</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 444</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 444</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 412</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 347</u>

				,	.
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 412</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 541</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 508</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>4 476</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>4 476</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>4 476</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 443</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 378</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 443</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 627</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>4 594</u>

				,	.
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>4 561</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>4 561</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>4 561</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 528</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 462</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 528</u>

**211-202.**

				,	.	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 104</u>	<u>7 456</u>	<u>4 177</u> 3 250	<u>4 239</u> 3 500	<u>4 489</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 074</u>	<u>7 403</u>	<u>4 147</u> 3 227	<u>4 208</u> 3 475	<u>4 457</u>

				,	.	-	-	-	-
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 045</u>	<u>7 349</u>	<u>4 118</u> 3 204	<u>4 178</u> 3 450	<u>4 425</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 016</u>	<u>7 296</u>	<u>4 088</u> 3 180	<u>4 148</u> 3 425	<u>4 393</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 957</u>	<u>7 189</u>	<u>3 842</u> 2 953	<u>4 087</u> 3 375	<u>4 142</u>

				,	-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 614</u> 3 500	<u>8 188</u>	<u>10 074</u>	<u>4 085</u>	<u>6 402</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 581</u> 3 475	<u>8 155</u>	<u>10 027</u>	<u>4 056</u>	<u>6 381</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 548</u> 3 450	<u>8 122</u>	<u>9 981</u>	<u>4 027</u>	<u>6 361</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 515</u> 3 425	<u>8 089</u>	<u>9 935</u>	<u>3 997</u>	<u>6 341</u>

				,	-	-	-	-	-
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 449</u> 3 375	<u>8 024</u>	<u>9 842</u>	<u>3 753</u>	<u>6 301</u>

				,	.
211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 627</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 594</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 561</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 528</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 462</u>

**211-203.**

				,	.	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

					,	.	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>22 542</u> 20 357	<u>21 030</u> 18 321	<u>19 869</u> 18 118	<u>19 804</u> 18 118	<u>19 379</u> 18 118	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>22 542</u> 20 357	<u>21 030</u> 18 321	<u>19 869</u> 18 118	<u>19 804</u> 18 118	<u>19 379</u> 18 118	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>22 542</u> 20 357	<u>21 030</u> 18 321	<u>19 869</u> 18 118	<u>19 804</u> 18 118	<u>19 379</u> 18 118	

				,	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 523</u> 18 118	<u>20 820</u> 18 118	<u>21 030</u> 18 321	<u>19 424</u> 18 118	<u>20 820</u> 18 118
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 523</u> 18 118	<u>20 820</u> 18 118	<u>21 030</u> 18 321	<u>19 424</u> 18 118	<u>20 820</u> 18 118
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 523</u> 18 118	<u>20 820</u> 18 118	<u>21 030</u> 18 321	<u>19 424</u> 18 118	<u>20 820</u> 18 118

				,	.
211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 934</u> 18 118
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 934</u> 18 118
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 934</u> 18 118



211-206.

					,	.	.
211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>3 886</u>	<u>5 193</u>	

**211-3.**  
**211-301.**

					,	.	-	-	-	-
211-301-0100	1284-2004 400	3								
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>2 730</u> 762	<u>5 875</u> 762	<u>1 531</u> 762	<u>3 110</u> 762	<u>1 634</u> 762	
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>2 546</u> 622	<u>5 623</u> 622	<u>1 372</u> 622	<u>2 917</u> 622	<u>1 472</u> 622	
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 463</u> 568	<u>5 495</u> 568	<u>1 306</u> 568	<u>2 829</u> 568	<u>1 405</u> 568	
211-301-0200	1284-2004 600	3								
211-301-0204	20-40	3	1	1370	<u>2 581</u> 656	<u>5 658</u> 656	<u>1 407</u> 656	<u>2 952</u> 656	<u>1 507</u> 656	
211-301-0300	1284-2004 800	3								
211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 821</u> 850	<u>5 965</u> 850	<u>1 621</u> 850	<u>3 201</u> 850	<u>1 724</u> 850	
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 700</u> 746	<u>5 822</u> 746	<u>1 509</u> 746	<u>3 077</u> 746	<u>1 611</u> 746	
211-301-0400	1284-2004 1000	3								

				,	.	-	-	-	-
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 847</u> 876	<u>5 991</u> 876	<u>1 647</u> 876	<u>3 227</u> 876	<u>1 750</u> 876
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 358</u> 1 071	<u>6 543</u> 1 071	<u>1 928</u> 1 071	<u>3 749</u> 1 071	<u>2 237</u> 1 071
211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 725</u> 784	<u>5 824</u> 784	<u>1 542</u> 784	<u>3 099</u> 784	<u>1 644</u> 784
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 640</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>1 466</u> 714	<u>3 012</u> 714	<u>1 567</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 550</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>1 393</u> 653	<u>2 916</u> 653	<u>1 492</u> 653

				,	-	-	-	-	-
211-301-0100	1284-2004 400	3							
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>2 378</u> 762	<u>5 875</u> 762	<u>8 060</u> 762	<u>1 311</u> 762	<u>5 875</u> 762
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>2 200</u> 622	<u>5 623</u> 622	<u>7 761</u> 622	<u>1 157</u> 622	<u>5 623</u> 622

					-	-	-	-	-
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 123</u> 568	<u>5 495</u> 568	<u>7 602</u> 568	<u>1 094</u> 568	<u>5 495</u> 568
211-301-0200	1284-2004 600	3							
211-301-0204	20-40	3	1	1370	<u>2 235</u> 656	<u>5 658</u> 656	<u>7 796</u> 656	<u>1 191</u> 656	<u>5 658</u> 656
211-301-0300	1284-2004 800	3							
211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 468</u> 850	<u>5 965</u> 850	<u>8 150</u> 850	<u>1 401</u> 850	<u>5 965</u> 850
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 350</u> 746	<u>5 822</u> 746	<u>7 991</u> 746	<u>1 291</u> 746	<u>5 822</u> 746
211-301-0400	1284-2004 1000	3							
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 494</u> 876	<u>5 991</u> 876	<u>8 176</u> 876	<u>1 427</u> 876	<u>5 991</u> 876
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 967</u> 1 071	<u>6 540</u> 1 071	<u>7 545</u> 1 071	<u>1 836</u> 1 071	<u>6 543</u> 1 071
211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 377</u> 784	<u>5 824</u> 784	<u>7 978</u> 784	<u>1 326</u> 784	<u>5 824</u> 784
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 295</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>1 251</u> 714	<u>5 717</u> 714

				,	-	-	-	-	-
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 210</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>7 689</u> 653	<u>1 181</u> 653	<u>5 582</u> 653

				,	.
211-301-0100	1284-2004 400	3			
211-301-0101	5-10	3	1	1400	
211-301-0104	20-40	3	1	1370	
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	
211-301-0200	1284-2004 600	3			
211-301-0204	20-40	3	1	1370	
211-301-0300	1284-2004 800	3			
211-301-0301	5-10	3	1	1400	

				,	.
211-301-0302	5-20	3	1	1390	
211-301-0400	1284-2004 1000	3			
211-301-0401	5-10	3	1	1400	
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 821</u> 1 071
211-301-0403	10-20	3	1	1380	
211-301-0404	20-40	3	1	1370	
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	

**211-302.**

,

						-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>13 616</u> 12 204	<u>14 190</u> 12 204	<u>14 038</u> 12 204	<u>14 226</u> 12 204	<u>13 808</u> 12 204
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752				
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752				
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>13 765</u> 12 204	<u>14 578</u> 12 204	<u>14 403</u> 12 204	<u>14 620</u> 12 204	<u>14 137</u> 12 204
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>13 300</u> 11 752	<u>14 112</u> 11 752	<u>13 937</u> 11 752	<u>14 154</u> 11 752	<u>13 671</u> 11 752
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>13 300</u> 11 752				
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 065</u> 12 204	<u>15 080</u> 12 204	<u>14 861</u> 12 204	<u>15 133</u> 12 204	<u>14 529</u> 12 204

8.04-08-2025

				,	.	-	-	-	-
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752	<u>14 615</u> 11 752	<u>14 396</u> 11 752	<u>14 667</u> 11 752	<u>14 063</u> 11 752
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752				

				,	-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>14 117</u> 12 204	<u>14 894</u> 12 204	<u>15 695</u> 12 204	<u>13 971</u> 12 204	<u>14 451</u> 12 204
211-302-0102	10-20	3	1	350					
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>14 494</u> 12 204	<u>15 390</u> 12 204	<u>16 314</u> 12 204	<u>14 326</u> 12 204	<u>14 879</u> 12 204



					-	-	-	-	-
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>14 028</u> 11 752	<u>14 925</u> 11 752	<u>15 849</u> 11 752	<u>13 860</u> 11 752	<u>14 413</u> 11 752
211-302-0203	20-40	3	1	400					
211-302-0300	500 32496-2013	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 975</u> 12 204	<u>16 096</u> 12 204	<u>17 251</u> 12 204	<u>14 765</u> 12 204	<u>15 457</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>14 510</u> 11 752	<u>15 630</u> 11 752	<u>16 785</u> 11 752	<u>14 300</u> 11 752	<u>14 991</u> 11 752
211-302-0303	20-40	3	1	500					

**211-4.**  
**211-401.**

					,	.	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 909</u> 2 009	<u>6 471</u>	<u>3 510</u> 2 545	<u>5 475</u>	<u>3 844</u> 2 545	
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>2 909</u> 2 009	<u>6 471</u>	<u>3 510</u> 2 545	<u>5 475</u>	<u>3 844</u> 2 545	
211-401-0103	2 : 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 694</u> 4 018					

					,	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 632</u> 2 545	<u>8 487</u>	<u>9 572</u>	<u>3 411</u> 2 545	<u>8 490</u>	
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>4 632</u> 2 545	<u>8 487</u>	<u>9 572</u>	<u>3 411</u> 2 545	<u>8 490</u>	

				,	-	-	-	-	-
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

				,	.
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 474</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 474</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	

**211-402.**

				,	.
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	$\frac{5\,215}{3\,164}$

**211-403.**

				,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	$\frac{16\,298}{16\,071}$

**211-5.**  
**211-501.**

				,	.	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 466</u> 1 607	<u>6 057</u>	<u>2 712</u> 1 808	<u>4 785</u>	<u>3 154</u>

				,	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 942</u> 1 875	<u>8 517</u>	<u>10 537</u>	<u>2 722</u>	<u>6 603</u>

				,	.
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 406</u>

**211-6.**  
**211-601.**

-

				,	.	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 983</u> 2 057	<u>7 189</u>	<u>1 900</u> 964	<u>2 637</u> 1 857	<u>2 261</u>

				,	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 875</u> 1 671	<u>7 214</u>	<u>8 371</u>	<u>1 800</u>	<u>4 763</u>

				,	.
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 933</u>

211-7.  
211-701. ,

					,	.	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 850</u>	<u>8 108</u>	<u>4 053</u> 2 893	<u>6 414</u>	<u>4 454</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 850</u>	<u>8 108</u>	<u>4 053</u> 2 893	<u>6 414</u>	<u>4 454</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 850</u>	<u>8 108</u>	<u>4 053</u> 2 893	<u>6 414</u>	<u>4 454</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 850</u>	<u>8 108</u>	<u>4 053</u> 2 893	<u>6 414</u>	<u>4 454</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 850</u>	<u>8 108</u>	<u>4 053</u> 2 893	<u>6 414</u>	<u>4 454</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 850</u>	<u>8 108</u>	<u>4 053</u> 2 893	<u>6 414</u>	<u>4 454</u>	
211-701-0200		3								
211-701-0201		3	1	1800	<u>7 543</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>9 953</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>8 705</u> 4 556	
211-701-0300										



				,	.	-	-	-	-
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009				

				,	-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 400</u> 2 893	<u>10 034</u>	<u>11 337</u>	<u>3 934</u>	<u>10 038</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 400</u> 2 893	<u>10 034</u>	<u>11 337</u>	<u>3 934</u>	<u>10 038</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 400</u> 2 893	<u>10 034</u>	<u>11 337</u>	<u>3 934</u>	<u>10 038</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 400</u> 2 893	<u>10 034</u>	<u>11 337</u>	<u>3 934</u>	<u>10 038</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 400</u> 2 893	<u>10 034</u>	<u>11 337</u>	<u>3 934</u>	<u>10 038</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 400</u> 2 893	<u>10 034</u>	<u>11 337</u>	<u>3 934</u>	<u>10 038</u>

				,	-	-	-	-	-
211-701-0200		3							
211-701-0201		3	1	1800	<u>10 578</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

				,	.
211-701-0100		3			
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 839</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 839</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 839</u>

				,	.
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 839</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 839</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 839</u>
211-701-0200		3			
211-701-0201		3	1	1800	
211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	

**211-702.**

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	$\frac{3\,207}{2\,679}$

**212.** , , ,  
**212-1.**  
**212-101.**

				,	.	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	$\frac{24\,855}{15\,003}$	$\frac{28\,252}{14\,847}$	$\frac{22\,458}{14\,847}$	$\frac{22\,063}{14\,847}$	$\frac{19\,168}{14\,847}$
212-101-0200	7473-2010 5	3							

						-	-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 124</u> 15 267	<u>28 553</u> 15 144	<u>22 760</u> 15 144	<u>22 365</u> 15 144	<u>19 470</u> 15 144
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 578</u> 15 714	<u>28 861</u> 15 446	<u>23 067</u> 15 446	<u>22 672</u> 15 446	<u>19 778</u> 15 446
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 561</u> 15 873	<u>28 776</u> 15 602	<u>23 089</u> 15 602	<u>22 702</u> 15 602	<u>19 875</u> 15 602
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 726</u> 16 035	<u>28 937</u> 15 762	<u>23 251</u> 15 762	<u>22 863</u> 15 762	<u>20 037</u> 15 762
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 894</u> 16 200	<u>29 102</u> 15 924	<u>23 416</u> 15 924	<u>23 028</u> 15 924	<u>20 202</u> 15 924
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 240</u> 16 541	<u>29 443</u> 16 259	<u>23 757</u> 16 259	<u>23 369</u> 16 259	<u>20 543</u> 16 259
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 419</u> 16 717	<u>29 619</u> 16 432	<u>23 932</u> 16 432	<u>23 545</u> 16 432	<u>20 719</u> 16 432
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 726</u> 16 035	<u>28 937</u> 15 762	<u>23 251</u> 15 762	<u>22 863</u> 15 762	<u>20 037</u> 15 762
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 894</u> 16 200	<u>29 102</u> 15 924	<u>23 416</u> 15 924	<u>23 028</u> 15 924	<u>20 202</u> 15 924
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 065</u> 16 369	<u>29 271</u> 16 090	<u>23 585</u> 16 090	<u>23 197</u> 16 090	<u>20 371</u> 16 090

						-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 419</u> 16 717	<u>29 619</u> 16 432	<u>23 932</u> 16 432	<u>23 545</u> 16 432	<u>20 719</u> 16 432
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 602</u> 16 897	<u>29 798</u> 16 609	<u>24 112</u> 16 609	<u>23 724</u> 16 609	<u>20 898</u> 16 609
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 894</u> 16 200	<u>29 102</u> 15 924	<u>23 416</u> 15 924	<u>23 028</u> 15 924	<u>20 202</u> 15 924
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 065</u> 16 369	<u>29 271</u> 16 090	<u>23 585</u> 16 090	<u>23 197</u> 16 090	<u>20 371</u> 16 090
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 240</u> 16 541	<u>29 443</u> 16 259	<u>23 757</u> 16 259	<u>23 369</u> 16 259	<u>20 543</u> 16 259
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 602</u> 16 897	<u>29 798</u> 16 609	<u>24 112</u> 16 609	<u>23 724</u> 16 609	<u>20 898</u> 16 609
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 788</u> 17 081	<u>29 982</u> 16 790	<u>24 295</u> 16 790	<u>23 908</u> 16 790	<u>21 082</u> 16 790
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 065</u> 16 369	<u>29 271</u> 16 090	<u>23 585</u> 16 090	<u>23 197</u> 16 090	<u>20 371</u> 16 090
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 240</u> 16 541	<u>29 443</u> 16 259	<u>23 757</u> 16 259	<u>23 369</u> 16 259	<u>20 543</u> 16 259
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 419</u> 16 717	<u>29 619</u> 16 432	<u>23 932</u> 16 432	<u>23 545</u> 16 432	<u>20 719</u> 16 432
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 788</u> 17 081	<u>29 982</u> 16 790	<u>24 295</u> 16 790	<u>23 908</u> 16 790	<u>21 082</u> 16 790

						-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 979</u> 17 268	<u>30 169</u> 16 974	<u>24 483</u> 16 974	<u>24 095</u> 16 974	<u>21 269</u> 16 974
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 213</u> 16 339	<u>29 859</u> 16 429	<u>24 065</u> 16 429	<u>23 670</u> 16 429	<u>20 776</u> 16 429
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 203</u> 16 504	<u>29 784</u> 16 595	<u>24 097</u> 16 595	<u>23 709</u> 16 595	<u>20 883</u> 16 595
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 374</u> 16 673	<u>29 956</u> 16 764	<u>24 269</u> 16 764	<u>23 882</u> 16 764	<u>21 055</u> 16 764
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 548</u> 16 845	<u>30 131</u> 16 937	<u>24 445</u> 16 937	<u>24 057</u> 16 937	<u>21 231</u> 16 937
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 909</u> 17 199	<u>30 493</u> 17 293	<u>24 807</u> 17 293	<u>24 419</u> 17 293	<u>21 593</u> 17 293
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 095</u> 17 382	<u>30 680</u> 17 477	<u>24 994</u> 17 477	<u>24 606</u> 17 477	<u>21 780</u> 17 477
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 374</u> 16 673	<u>29 956</u> 16 764	<u>24 269</u> 16 764	<u>23 882</u> 16 764	<u>21 055</u> 16 764
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 548</u> 16 845	<u>30 131</u> 16 937	<u>24 445</u> 16 937	<u>24 057</u> 16 937	<u>21 231</u> 16 937
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 727</u> 17 020	<u>30 310</u> 17 113	<u>24 624</u> 17 113	<u>24 236</u> 17 113	<u>21 410</u> 17 113

						-	-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 095</u> 17 382	<u>30 680</u> 17 477	<u>24 994</u> 17 477	<u>24 606</u> 17 477	<u>21 780</u> 17 477
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 284</u> 17 569	<u>30 871</u> 17 665	<u>25 185</u> 17 665	<u>24 797</u> 17 665	<u>21 971</u> 17 665
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 548</u> 16 845	<u>30 131</u> 16 937	<u>24 445</u> 16 937	<u>24 057</u> 16 937	<u>21 231</u> 16 937
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 727</u> 17 020	<u>30 310</u> 17 113	<u>24 624</u> 17 113	<u>24 236</u> 17 113	<u>21 410</u> 17 113
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 909</u> 17 199	<u>30 493</u> 17 293	<u>24 807</u> 17 293	<u>24 419</u> 17 293	<u>21 593</u> 17 293
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 284</u> 17 569	<u>30 871</u> 17 665	<u>25 185</u> 17 665	<u>24 797</u> 17 665	<u>21 971</u> 17 665
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 478</u> 17 760	<u>31 066</u> 17 857	<u>25 380</u> 17 857	<u>24 992</u> 17 857	<u>22 166</u> 17 857
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 727</u> 17 020	<u>30 310</u> 17 113	<u>24 624</u> 17 113	<u>24 236</u> 17 113	<u>21 410</u> 17 113
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 909</u> 17 199	<u>30 493</u> 17 293	<u>24 807</u> 17 293	<u>24 419</u> 17 293	<u>21 593</u> 17 293
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 095</u> 17 382	<u>30 680</u> 17 477	<u>24 994</u> 17 477	<u>24 606</u> 17 477	<u>21 780</u> 17 477
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 478</u> 17 760	<u>31 066</u> 17 857	<u>25 380</u> 17 857	<u>24 992</u> 17 857	<u>22 166</u> 17 857



						-	-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 677</u> 17 955	<u>31 266</u> 18 053	<u>25 579</u> 18 053	<u>25 192</u> 18 053	<u>22 366</u> 18 053
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 485</u> 16 607	<u>30 222</u> 16 786	<u>24 428</u> 16 786	<u>24 033</u> 16 786	<u>21 139</u> 16 786
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 477</u> 16 775	<u>30 150</u> 16 955	<u>24 464</u> 16 955	<u>24 076</u> 16 955	<u>21 250</u> 16 955
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 651</u> 16 946	<u>30 326</u> 17 128	<u>24 640</u> 17 128	<u>24 252</u> 17 128	<u>21 426</u> 17 128
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 829</u> 17 121	<u>30 505</u> 17 305	<u>24 819</u> 17 305	<u>24 431</u> 17 305	<u>21 605</u> 17 305
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 195</u> 17 481	<u>30 875</u> 17 669	<u>25 189</u> 17 669	<u>24 801</u> 17 669	<u>21 975</u> 17 669
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 384</u> 17 667	<u>31 066</u> 17 857	<u>25 380</u> 17 857	<u>24 992</u> 17 857	<u>22 166</u> 17 857
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 651</u> 16 946	<u>30 326</u> 17 128	<u>24 640</u> 17 128	<u>24 252</u> 17 128	<u>21 426</u> 17 128
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 829</u> 17 121	<u>30 505</u> 17 305	<u>24 819</u> 17 305	<u>24 431</u> 17 305	<u>21 605</u> 17 305
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 010</u> 17 299	<u>30 688</u> 17 485	<u>25 002</u> 17 485	<u>24 614</u> 17 485	<u>21 788</u> 17 485

						-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 384</u> 17 667	<u>31 066</u> 17 857	<u>25 380</u> 17 857	<u>24 992</u> 17 857	<u>22 166</u> 17 857
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 577</u> 17 857	<u>31 261</u> 18 049	<u>25 575</u> 18 049	<u>25 187</u> 18 049	<u>22 361</u> 18 049
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 829</u> 17 121	<u>30 505</u> 17 305	<u>24 819</u> 17 305	<u>24 431</u> 17 305	<u>21 605</u> 17 305
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 010</u> 17 299	<u>30 688</u> 17 485	<u>25 002</u> 17 485	<u>24 614</u> 17 485	<u>21 788</u> 17 485
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 195</u> 17 481	<u>30 875</u> 17 669	<u>25 189</u> 17 669	<u>24 801</u> 17 669	<u>21 975</u> 17 669
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 577</u> 17 857	<u>31 261</u> 18 049	<u>25 575</u> 18 049	<u>25 187</u> 18 049	<u>22 361</u> 18 049
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 774</u> 18 051	<u>31 461</u> 18 245	<u>25 774</u> 18 245	<u>25 387</u> 18 245	<u>22 561</u> 18 245
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 010</u> 17 299	<u>30 688</u> 17 485	<u>25 002</u> 17 485	<u>24 614</u> 17 485	<u>21 788</u> 17 485
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 195</u> 17 481	<u>30 875</u> 17 669	<u>25 189</u> 17 669	<u>24 801</u> 17 669	<u>21 975</u> 17 669
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 384</u> 17 667	<u>31 066</u> 17 857	<u>25 380</u> 17 857	<u>24 992</u> 17 857	<u>22 166</u> 17 857
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 774</u> 18 051	<u>31 461</u> 18 245	<u>25 774</u> 18 245	<u>25 387</u> 18 245	<u>22 561</u> 18 245

						-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 976</u> 18 250	<u>31 664</u> 18 446	<u>25 978</u> 18 446	<u>25 590</u> 18 446	<u>22 764</u> 18 446
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 543</u> 17 649	<u>31 401</u> 17 946	<u>25 607</u> 17 946	<u>25 212</u> 17 946	<u>22 318</u> 17 946
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 546</u> 17 827	<u>31 341</u> 18 128	<u>25 655</u> 18 128	<u>25 267</u> 18 128	<u>22 441</u> 18 128
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 731</u> 18 009	<u>31 529</u> 18 313	<u>25 843</u> 18 313	<u>25 455</u> 18 313	<u>22 629</u> 18 313
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 920</u> 18 195	<u>31 721</u> 18 501	<u>26 035</u> 18 501	<u>25 647</u> 18 501	<u>22 821</u> 18 501
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 309</u> 18 578	<u>32 117</u> 18 891	<u>26 430</u> 18 891	<u>26 043</u> 18 891	<u>23 217</u> 18 891
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 510</u> 18 775	<u>32 321</u> 19 092	<u>26 635</u> 19 092	<u>26 247</u> 19 092	<u>23 421</u> 19 092
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 731</u> 18 009	<u>31 529</u> 18 313	<u>25 843</u> 18 313	<u>25 455</u> 18 313	<u>22 629</u> 18 313
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 920</u> 18 195	<u>31 721</u> 18 501	<u>26 035</u> 18 501	<u>25 647</u> 18 501	<u>22 821</u> 18 501
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 112</u> 18 384	<u>31 917</u> 18 694	<u>26 230</u> 18 694	<u>25 843</u> 18 694	<u>23 017</u> 18 694

						-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 510</u> 18 775	<u>32 321</u> 19 092	<u>26 635</u> 19 092	<u>26 247</u> 19 092	<u>23 421</u> 19 092
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 715</u> 18 977	<u>32 530</u> 19 297	<u>26 843</u> 19 297	<u>26 455</u> 19 297	<u>23 629</u> 19 297
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 920</u> 18 195	<u>31 721</u> 18 501	<u>26 035</u> 18 501	<u>25 647</u> 18 501	<u>22 821</u> 18 501
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 112</u> 18 384	<u>31 917</u> 18 694	<u>26 230</u> 18 694	<u>25 843</u> 18 694	<u>23 017</u> 18 694
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 309</u> 18 578	<u>32 117</u> 18 891	<u>26 430</u> 18 891	<u>26 043</u> 18 891	<u>23 217</u> 18 891
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 715</u> 18 977	<u>32 530</u> 19 297	<u>26 843</u> 19 297	<u>26 455</u> 19 297	<u>23 629</u> 19 297
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 925</u> 19 183	<u>32 743</u> 19 507	<u>27 056</u> 19 507	<u>26 669</u> 19 507	<u>23 842</u> 19 507
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 112</u> 18 384	<u>31 917</u> 18 694	<u>26 230</u> 18 694	<u>25 843</u> 18 694	<u>23 017</u> 18 694
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 309</u> 18 578	<u>32 117</u> 18 891	<u>26 430</u> 18 891	<u>26 043</u> 18 891	<u>23 217</u> 18 891
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 510</u> 18 775	<u>32 321</u> 19 092	<u>26 635</u> 19 092	<u>26 247</u> 19 092	<u>23 421</u> 19 092
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 925</u> 19 183	<u>32 743</u> 19 507	<u>27 056</u> 19 507	<u>26 669</u> 19 507	<u>23 842</u> 19 507

						-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 139</u> 19 394	<u>32 960</u> 19 721	<u>27 274</u> 19 721	<u>26 886</u> 19 721	<u>24 060</u> 19 721
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 925</u> 19 183	<u>32 743</u> 19 507	<u>27 056</u> 19 507	<u>26 669</u> 19 507	<u>23 842</u> 19 507
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 139</u> 19 394	<u>32 960</u> 19 721	<u>27 274</u> 19 721	<u>26 886</u> 19 721	<u>24 060</u> 19 721
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 358</u> 19 610	<u>33 183</u> 19 940	<u>27 497</u> 19 940	<u>27 109</u> 19 940	<u>24 283</u> 19 940
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 582</u> 19 830	<u>33 411</u> 20 165	<u>27 724</u> 20 165	<u>27 337</u> 20 165	<u>24 511</u> 20 165
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 045</u> 20 286	<u>33 882</u> 20 628	<u>28 195</u> 20 628	<u>27 808</u> 20 628	<u>24 981</u> 20 628
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 934</u> 19 018	<u>32 852</u> 19 375	<u>27 059</u> 19 375	<u>26 664</u> 19 375	<u>23 769</u> 19 375
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 951</u> 19 210	<u>32 807</u> 19 571	<u>27 121</u> 19 571	<u>26 733</u> 19 571	<u>23 907</u> 19 571
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 151</u> 19 406	<u>33 010</u> 19 770	<u>27 324</u> 19 770	<u>26 936</u> 19 770	<u>24 110</u> 19 770
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 561</u> 19 810	<u>33 429</u> 20 182	<u>27 742</u> 20 182	<u>27 355</u> 20 182	<u>24 529</u> 20 182

						-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 773</u> 20 019	<u>33 645</u> 20 395	<u>27 958</u> 20 395	<u>27 571</u> 20 395	<u>24 744</u> 20 395
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 951</u> 19 210	<u>32 807</u> 19 571	<u>27 121</u> 19 571	<u>26 733</u> 19 571	<u>23 907</u> 19 571
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 151</u> 19 406	<u>33 010</u> 19 770	<u>27 324</u> 19 770	<u>26 936</u> 19 770	<u>24 110</u> 19 770
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 354</u> 19 606	<u>33 217</u> 19 974	<u>27 531</u> 19 974	<u>27 143</u> 19 974	<u>24 317</u> 19 974
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 773</u> 20 019	<u>33 645</u> 20 395	<u>27 958</u> 20 395	<u>27 571</u> 20 395	<u>24 744</u> 20 395
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 990</u> 20 232	<u>33 865</u> 20 612	<u>28 179</u> 20 612	<u>27 791</u> 20 612	<u>24 965</u> 20 612
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 151</u> 19 406	<u>33 010</u> 19 770	<u>27 324</u> 19 770	<u>26 936</u> 19 770	<u>24 110</u> 19 770
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 354</u> 19 606	<u>33 217</u> 19 974	<u>27 531</u> 19 974	<u>27 143</u> 19 974	<u>24 317</u> 19 974
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 561</u> 19 810	<u>33 429</u> 20 182	<u>27 742</u> 20 182	<u>27 355</u> 20 182	<u>24 529</u> 20 182
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 990</u> 20 232	<u>33 865</u> 20 612	<u>28 179</u> 20 612	<u>27 791</u> 20 612	<u>24 965</u> 20 612
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 211</u> 20 449	<u>34 090</u> 20 833	<u>28 404</u> 20 833	<u>28 016</u> 20 833	<u>25 190</u> 20 833

						-	-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 990</u> 20 232	<u>33 865</u> 20 612	<u>28 179</u> 20 612	<u>27 791</u> 20 612	<u>24 965</u> 20 612
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 211</u> 20 449	<u>34 090</u> 20 833	<u>28 404</u> 20 833	<u>28 016</u> 20 833	<u>25 190</u> 20 833
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 437</u> 20 672	<u>34 320</u> 21 060	<u>28 634</u> 21 060	<u>28 246</u> 21 060	<u>25 420</u> 21 060
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 667</u> 20 899	<u>34 555</u> 21 291	<u>28 869</u> 21 291	<u>28 481</u> 21 291	<u>25 655</u> 21 291
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 144</u> 21 368	<u>35 042</u> 21 770	<u>29 355</u> 21 770	<u>28 967</u> 21 770	<u>26 141</u> 21 770
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 114</u> 20 179	<u>33 941</u> 20 446	<u>28 147</u> 20 446	<u>27 752</u> 20 446	<u>24 858</u> 20 446
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 143</u> 20 382	<u>33 907</u> 20 653	<u>28 221</u> 20 653	<u>27 833</u> 20 653	<u>25 007</u> 20 653
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 354</u> 20 590	<u>34 121</u> 20 864	<u>28 435</u> 20 864	<u>28 047</u> 20 864	<u>25 221</u> 20 864
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 790</u> 21 019	<u>34 563</u> 21 298	<u>28 876</u> 21 298	<u>28 489</u> 21 298	<u>25 663</u> 21 298
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 015</u> 21 241	<u>34 790</u> 21 523	<u>29 104</u> 21 523	<u>28 716</u> 21 523	<u>25 890</u> 21 523

						-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 143</u> 20 382	<u>33 907</u> 20 653	<u>28 221</u> 20 653	<u>27 833</u> 20 653	<u>25 007</u> 20 653
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 354</u> 20 590	<u>34 121</u> 20 864	<u>28 435</u> 20 864	<u>28 047</u> 20 864	<u>25 221</u> 20 864
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 570</u> 20 803	<u>34 340</u> 21 079	<u>28 653</u> 21 079	<u>28 266</u> 21 079	<u>25 439</u> 21 079
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 015</u> 21 241	<u>34 790</u> 21 523	<u>29 104</u> 21 523	<u>28 716</u> 21 523	<u>25 890</u> 21 523
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 244</u> 21 467	<u>35 023</u> 21 752	<u>29 337</u> 21 752	<u>28 949</u> 21 752	<u>26 123</u> 21 752
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 354</u> 20 590	<u>34 121</u> 20 864	<u>28 435</u> 20 864	<u>28 047</u> 20 864	<u>25 221</u> 20 864
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 570</u> 20 803	<u>34 340</u> 21 079	<u>28 653</u> 21 079	<u>28 266</u> 21 079	<u>25 439</u> 21 079
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 790</u> 21 019	<u>34 563</u> 21 298	<u>28 876</u> 21 298	<u>28 489</u> 21 298	<u>25 663</u> 21 298
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 244</u> 21 467	<u>35 023</u> 21 752	<u>29 337</u> 21 752	<u>28 949</u> 21 752	<u>26 123</u> 21 752
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 479</u> 21 697	<u>35 261</u> 21 985	<u>29 574</u> 21 985	<u>29 187</u> 21 985	<u>26 361</u> 21 985
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 244</u> 21 467	<u>35 023</u> 21 752	<u>29 337</u> 21 752	<u>28 949</u> 21 752	<u>26 123</u> 21 752



						-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 479</u> 21 697	<u>35 261</u> 21 985	<u>29 574</u> 21 985	<u>29 187</u> 21 985	<u>26 361</u> 21 985
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 718</u> 21 933	<u>35 503</u> 22 224	<u>29 817</u> 22 224	<u>29 429</u> 22 224	<u>26 603</u> 22 224
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 963</u> 22 174	<u>35 752</u> 22 469	<u>30 065</u> 22 469	<u>29 678</u> 22 469	<u>26 851</u> 22 469
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 469</u> 22 673	<u>36 265</u> 22 974	<u>30 578</u> 22 974	<u>30 191</u> 22 974	<u>27 364</u> 22 974
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 081</u> 21 131	<u>35 211</u> 21 696	<u>29 417</u> 21 696	<u>29 022</u> 21 696	<u>26 128</u> 21 696
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 120</u> 21 344	<u>35 190</u> 21 916	<u>29 503</u> 21 916	<u>29 116</u> 21 916	<u>26 290</u> 21 916
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 567</u> 21 784	<u>35 649</u> 22 367	<u>29 963</u> 22 367	<u>29 575</u> 22 367	<u>26 749</u> 22 367
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 798</u> 22 011	<u>35 886</u> 22 600	<u>30 199</u> 22 600	<u>29 812</u> 22 600	<u>26 985</u> 22 600
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 120</u> 21 344	<u>35 190</u> 21 916	<u>29 503</u> 21 916	<u>29 116</u> 21 916	<u>26 290</u> 21 916
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 341</u> 21 562	<u>35 417</u> 22 139	<u>29 731</u> 22 139	<u>29 343</u> 22 139	<u>26 517</u> 22 139

						-	-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 798</u> 22 011	<u>35 886</u> 22 600	<u>30 199</u> 22 600	<u>29 812</u> 22 600	<u>26 985</u> 22 600
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>32 033</u> 22 243	<u>36 127</u> 22 838	<u>30 441</u> 22 838	<u>30 053</u> 22 838	<u>27 227</u> 22 838
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>32 033</u> 22 243	<u>36 127</u> 22 838	<u>30 441</u> 22 838	<u>30 053</u> 22 838	<u>27 227</u> 22 838
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>32 274</u> 22 480	<u>36 374</u> 23 081	<u>30 688</u> 23 081	<u>30 300</u> 23 081	<u>27 474</u> 23 081
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 770</u> 22 968	<u>36 884</u> 23 583	<u>31 198</u> 23 583	<u>30 810</u> 23 583	<u>27 984</u> 23 583
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>33 027</u> 23 221	<u>37 147</u> 23 842	<u>31 461</u> 23 842	<u>31 073</u> 23 842	<u>28 247</u> 23 842
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 202</u> 21 250	<u>35 574</u> 22 054	<u>29 780</u> 22 054	<u>29 385</u> 22 054	<u>26 491</u> 22 054
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 242</u> 21 465	<u>35 556</u> 22 276	<u>29 870</u> 22 276	<u>29 482</u> 22 276	<u>26 656</u> 22 276
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 907	<u>36 023</u> 22 736	<u>30 337</u> 22 736	<u>29 949</u> 22 736	<u>27 123</u> 22 736
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 924</u> 22 135	<u>36 264</u> 22 972	<u>30 577</u> 22 972	<u>30 189</u> 22 972	<u>27 363</u> 22 972

						-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 242</u> 21 465	<u>35 556</u> 22 276	<u>29 870</u> 22 276	<u>29 482</u> 22 276	<u>26 656</u> 22 276
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 465</u> 21 684	<u>35 787</u> 22 504	<u>30 101</u> 22 504	<u>29 713</u> 22 504	<u>26 887</u> 22 504
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 924</u> 22 135	<u>36 264</u> 22 972	<u>30 577</u> 22 972	<u>30 189</u> 22 972	<u>27 363</u> 22 972
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 160</u> 22 368	<u>36 509</u> 23 214	<u>30 823</u> 23 214	<u>30 435</u> 23 214	<u>27 609</u> 23 214
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 160</u> 22 368	<u>36 509</u> 23 214	<u>30 823</u> 23 214	<u>30 435</u> 23 214	<u>27 609</u> 23 214
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 606	<u>36 760</u> 23 461	<u>31 074</u> 23 461	<u>30 686</u> 23 461	<u>27 860</u> 23 461
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 902</u> 23 098	<u>37 278</u> 23 971	<u>31 592</u> 23 971	<u>31 204</u> 23 971	<u>28 378</u> 23 971
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 159</u> 23 352	<u>37 546</u> 24 235	<u>31 860</u> 24 235	<u>31 472</u> 24 235	<u>28 646</u> 24 235
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 019</u> 22 054	<u>35 846</u> 22 321	<u>30 052</u> 22 321	<u>29 657</u> 22 321	<u>26 763</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 067</u> 22 276	<u>35 831</u> 22 547	<u>30 145</u> 22 547	<u>29 757</u> 22 547	<u>26 931</u> 22 547

						-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 534</u> 22 736	<u>36 303</u> 23 012	<u>30 617</u> 23 012	<u>30 229</u> 23 012	<u>27 403</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 774</u> 22 972	<u>36 547</u> 23 251	<u>30 861</u> 23 251	<u>30 473</u> 23 251	<u>27 647</u> 23 251
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 067</u> 22 276	<u>35 831</u> 22 547	<u>30 145</u> 22 547	<u>29 757</u> 22 547	<u>26 931</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 298</u> 22 504	<u>36 065</u> 22 777	<u>30 379</u> 22 777	<u>29 991</u> 22 777	<u>27 165</u> 22 777
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 774</u> 22 972	<u>36 547</u> 23 251	<u>30 861</u> 23 251	<u>30 473</u> 23 251	<u>27 647</u> 23 251
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 214	<u>36 796</u> 23 496	<u>31 109</u> 23 496	<u>30 722</u> 23 496	<u>27 896</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 214	<u>36 796</u> 23 496	<u>31 109</u> 23 496	<u>30 722</u> 23 496	<u>27 896</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 271</u> 23 461	<u>37 050</u> 23 746	<u>31 363</u> 23 746	<u>30 976</u> 23 746	<u>28 150</u> 23 746
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 789</u> 23 971	<u>37 574</u> 24 262	<u>31 888</u> 24 262	<u>31 500</u> 24 262	<u>28 674</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 057</u> 24 235	<u>37 845</u> 24 529	<u>32 159</u> 24 529	<u>31 771</u> 24 529	<u>28 945</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 179</u> 23 196	<u>36 300</u> 22 768	<u>30 506</u> 22 768	<u>30 111</u> 22 768	<u>27 216</u> 22 768
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 239</u> 23 430	<u>36 289</u> 22 998	<u>30 603</u> 22 998	<u>30 215</u> 22 998	<u>27 389</u> 22 998
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 730</u> 23 914	<u>36 771</u> 23 472	<u>31 085</u> 23 472	<u>30 697</u> 23 472	<u>27 871</u> 23 472
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 983</u> 24 163	<u>37 020</u> 23 717	<u>31 333</u> 23 717	<u>30 945</u> 23 717	<u>28 119</u> 23 717
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 239</u> 23 430	<u>36 289</u> 22 998	<u>30 603</u> 22 998	<u>30 215</u> 22 998	<u>27 389</u> 22 998
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 482</u> 23 670	<u>36 528</u> 23 233	<u>30 841</u> 23 233	<u>30 454</u> 23 233	<u>27 628</u> 23 233
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 983</u> 24 163	<u>37 020</u> 23 717	<u>31 333</u> 23 717	<u>30 945</u> 23 717	<u>28 119</u> 23 717
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 417	<u>37 273</u> 23 966	<u>31 587</u> 23 966	<u>31 199</u> 23 966	<u>28 373</u> 23 966
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 417	<u>37 273</u> 23 966	<u>31 587</u> 23 966	<u>31 199</u> 23 966	<u>28 373</u> 23 966
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 506</u> 24 677	<u>37 532</u> 24 221	<u>31 846</u> 24 221	<u>31 458</u> 24 221	<u>28 632</u> 24 221
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 051</u> 25 213	<u>38 067</u> 24 748	<u>32 381</u> 24 748	<u>31 993</u> 24 748	<u>29 167</u> 24 748

						-	-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 332</u> 25 490	<u>38 343</u> 25 020	<u>32 657</u> 25 020	<u>32 269</u> 25 020	<u>29 443</u> 25 020
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 322</u> 25 305	<u>39 475</u> 25 893	<u>33 681</u> 25 893	<u>33 286</u> 25 893	<u>30 391</u> 25 893
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 404</u> 25 561	<u>39 496</u> 26 154	<u>33 810</u> 26 154	<u>33 422</u> 26 154	<u>30 596</u> 26 154
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 26 088	<u>40 044</u> 26 694	<u>34 358</u> 26 694	<u>33 970</u> 26 694	<u>31 144</u> 26 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 215</u> 26 359	<u>40 327</u> 26 972	<u>34 640</u> 26 972	<u>34 253</u> 26 972	<u>31 427</u> 26 972
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 404</u> 25 561	<u>39 496</u> 26 154	<u>33 810</u> 26 154	<u>33 422</u> 26 154	<u>30 596</u> 26 154
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 669</u> 25 821	<u>39 768</u> 26 421	<u>34 081</u> 26 421	<u>33 693</u> 26 421	<u>30 867</u> 26 421
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 215</u> 26 359	<u>40 327</u> 26 972	<u>34 640</u> 26 972	<u>34 253</u> 26 972	<u>31 427</u> 26 972
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 497</u> 26 637	<u>40 615</u> 27 256	<u>34 929</u> 27 256	<u>34 541</u> 27 256	<u>31 715</u> 27 256
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 497</u> 26 637	<u>40 615</u> 27 256	<u>34 929</u> 27 256	<u>34 541</u> 27 256	<u>31 715</u> 27 256

						-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 785</u> 26 920	<u>40 910</u> 27 546	<u>35 224</u> 27 546	<u>34 836</u> 27 546	<u>32 010</u> 27 546
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 380</u> 27 505	<u>41 518</u> 28 144	<u>35 832</u> 28 144	<u>35 444</u> 28 144	<u>32 618</u> 28 144
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 687</u> 27 808	<u>41 832</u> 28 454	<u>36 146</u> 28 454	<u>35 758</u> 28 454	<u>32 932</u> 28 454
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 825</u> 27 768	<u>44 917</u> 31 250	<u>39 124</u> 31 250	<u>38 729</u> 31 250	<u>35 834</u> 31 250
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 932</u> 28 049	<u>44 994</u> 31 566	<u>39 308</u> 31 566	<u>38 920</u> 31 566	<u>36 094</u> 31 566
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 519</u> 28 627	<u>45 655</u> 32 216	<u>39 969</u> 32 216	<u>39 581</u> 32 216	<u>36 755</u> 32 216
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 822</u> 28 925	<u>45 996</u> 32 552	<u>40 310</u> 32 552	<u>39 922</u> 32 552	<u>37 096</u> 32 552
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 932</u> 28 049	<u>44 994</u> 31 566	<u>39 308</u> 31 566	<u>38 920</u> 31 566	<u>36 094</u> 31 566
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 335	<u>45 321</u> 31 888	<u>39 635</u> 31 888	<u>39 247</u> 31 888	<u>36 421</u> 31 888
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 822</u> 28 925	<u>45 996</u> 32 552	<u>40 310</u> 32 552	<u>39 922</u> 32 552	<u>37 096</u> 32 552

						-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 131</u> 29 230	<u>46 345</u> 32 895	<u>40 658</u> 32 895	<u>40 271</u> 32 895	<u>37 444</u> 32 895
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 131</u> 29 230	<u>46 345</u> 32 895	<u>40 658</u> 32 895	<u>40 271</u> 32 895	<u>37 444</u> 32 895
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 447</u> 29 541	<u>46 700</u> 33 245	<u>41 014</u> 33 245	<u>40 626</u> 33 245	<u>37 800</u> 33 245
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 100</u> 30 183	<u>47 434</u> 33 967	<u>41 748</u> 33 967	<u>41 360</u> 33 967	<u>38 534</u> 33 967
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 437</u> 30 514	<u>47 814</u> 34 341	<u>42 127</u> 34 341	<u>41 740</u> 34 341	<u>38 913</u> 34 341
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 008</u> 15 153	<u>28 402</u> 14 995	<u>22 609</u> 14 995	<u>22 214</u> 14 995	<u>19 319</u> 14 995
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 279</u> 15 420	<u>28 707</u> 15 295	<u>22 913</u> 15 295	<u>22 518</u> 15 295	<u>19 624</u> 15 295
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							



						-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 738</u> 15 871	<u>29 018</u> 15 601	<u>23 224</u> 15 601	<u>22 829</u> 15 601	<u>19 935</u> 15 601
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 722</u> 16 032	<u>28 934</u> 15 758	<u>23 248</u> 15 758	<u>22 860</u> 15 758	<u>20 034</u> 15 758
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 889</u> 16 195	<u>29 098</u> 15 919	<u>23 411</u> 15 919	<u>23 023</u> 15 919	<u>20 197</u> 15 919
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 058</u> 16 362	<u>29 264</u> 16 083	<u>23 578</u> 16 083	<u>23 190</u> 16 083	<u>20 364</u> 16 083
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 408</u> 16 707	<u>29 608</u> 16 422	<u>23 922</u> 16 422	<u>23 534</u> 16 422	<u>20 708</u> 16 422
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 589</u> 16 885	<u>29 786</u> 16 597	<u>24 099</u> 16 597	<u>23 712</u> 16 597	<u>20 886</u> 16 597
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 889</u> 16 195	<u>29 098</u> 15 919	<u>23 411</u> 15 919	<u>23 023</u> 15 919	<u>20 197</u> 15 919
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 058</u> 16 362	<u>29 264</u> 16 083	<u>23 578</u> 16 083	<u>23 190</u> 16 083	<u>20 364</u> 16 083
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 231</u> 16 533	<u>29 434</u> 16 251	<u>23 748</u> 16 251	<u>23 360</u> 16 251	<u>20 534</u> 16 251
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 589</u> 16 885	<u>29 786</u> 16 597	<u>24 099</u> 16 597	<u>23 712</u> 16 597	<u>20 886</u> 16 597
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 773</u> 17 066	<u>29 967</u> 16 775	<u>24 281</u> 16 775	<u>23 893</u> 16 775	<u>21 067</u> 16 775

						-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 058</u> 16 362	<u>29 264</u> 16 083	<u>23 578</u> 16 083	<u>23 190</u> 16 083	<u>20 364</u> 16 083
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 231</u> 16 533	<u>29 434</u> 16 251	<u>23 748</u> 16 251	<u>23 360</u> 16 251	<u>20 534</u> 16 251
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 408</u> 16 707	<u>29 608</u> 16 422	<u>23 922</u> 16 422	<u>23 534</u> 16 422	<u>20 708</u> 16 422
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 773</u> 17 066	<u>29 967</u> 16 775	<u>24 281</u> 16 775	<u>23 893</u> 16 775	<u>21 067</u> 16 775
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 962</u> 17 252	<u>30 152</u> 16 957	<u>24 466</u> 16 957	<u>24 078</u> 16 957	<u>21 252</u> 16 957
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 231</u> 16 533	<u>29 434</u> 16 251	<u>23 748</u> 16 251	<u>23 360</u> 16 251	<u>20 534</u> 16 251
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 408</u> 16 707	<u>29 608</u> 16 422	<u>23 922</u> 16 422	<u>23 534</u> 16 422	<u>20 708</u> 16 422
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 589</u> 16 885	<u>29 786</u> 16 597	<u>24 099</u> 16 597	<u>23 712</u> 16 597	<u>20 886</u> 16 597
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 962</u> 17 252	<u>30 152</u> 16 957	<u>24 466</u> 16 957	<u>24 078</u> 16 957	<u>21 252</u> 16 957
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 154</u> 17 441	<u>30 342</u> 17 144	<u>24 655</u> 17 144	<u>24 268</u> 17 144	<u>21 442</u> 17 144
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 379</u> 16 503	<u>30 026</u> 16 593	<u>24 232</u> 16 593	<u>23 837</u> 16 593	<u>20 943</u> 16 593
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 370</u> 16 669	<u>29 952</u> 16 760	<u>24 266</u> 16 760	<u>23 878</u> 16 760	<u>21 052</u> 16 760
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 543</u> 16 839	<u>30 126</u> 16 931	<u>24 440</u> 16 931	<u>24 052</u> 16 931	<u>21 226</u> 16 931
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 719</u> 17 013	<u>30 303</u> 17 106	<u>24 617</u> 17 106	<u>24 229</u> 17 106	<u>21 403</u> 17 106
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 083</u> 17 371	<u>30 669</u> 17 466	<u>24 983</u> 17 466	<u>24 595</u> 17 466	<u>21 769</u> 17 466
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 271</u> 17 556	<u>30 858</u> 17 652	<u>25 172</u> 17 652	<u>24 784</u> 17 652	<u>21 958</u> 17 652
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 543</u> 16 839	<u>30 126</u> 16 931	<u>24 440</u> 16 931	<u>24 052</u> 16 931	<u>21 226</u> 16 931
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 719</u> 17 013	<u>30 303</u> 17 106	<u>24 617</u> 17 106	<u>24 229</u> 17 106	<u>21 403</u> 17 106
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 900</u> 17 190	<u>30 484</u> 17 284	<u>24 798</u> 17 284	<u>24 410</u> 17 284	<u>21 584</u> 17 284
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 271</u> 17 556	<u>30 858</u> 17 652	<u>25 172</u> 17 652	<u>24 784</u> 17 652	<u>21 958</u> 17 652
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 463</u> 17 745	<u>31 051</u> 17 842	<u>25 364</u> 17 842	<u>24 977</u> 17 842	<u>22 151</u> 17 842

						-	-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 719</u> 17 013	<u>30 303</u> 17 106	<u>24 617</u> 17 106	<u>24 229</u> 17 106	<u>21 403</u> 17 106
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 900</u> 17 190	<u>30 484</u> 17 284	<u>24 798</u> 17 284	<u>24 410</u> 17 284	<u>21 584</u> 17 284
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 083</u> 17 371	<u>30 669</u> 17 466	<u>24 983</u> 17 466	<u>24 595</u> 17 466	<u>21 769</u> 17 466
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 463</u> 17 745	<u>31 051</u> 17 842	<u>25 364</u> 17 842	<u>24 977</u> 17 842	<u>22 151</u> 17 842
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 659</u> 17 938	<u>31 248</u> 18 036	<u>25 561</u> 18 036	<u>25 174</u> 18 036	<u>22 348</u> 18 036
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 900</u> 17 190	<u>30 484</u> 17 284	<u>24 798</u> 17 284	<u>24 410</u> 17 284	<u>21 584</u> 17 284
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 083</u> 17 371	<u>30 669</u> 17 466	<u>24 983</u> 17 466	<u>24 595</u> 17 466	<u>21 769</u> 17 466
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 271</u> 17 556	<u>30 858</u> 17 652	<u>25 172</u> 17 652	<u>24 784</u> 17 652	<u>21 958</u> 17 652
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 659</u> 17 938	<u>31 248</u> 18 036	<u>25 561</u> 18 036	<u>25 174</u> 18 036	<u>22 348</u> 18 036
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 859</u> 18 135	<u>31 449</u> 18 234	<u>25 763</u> 18 234	<u>25 375</u> 18 234	<u>22 549</u> 18 234
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 654</u> 16 773	<u>30 392</u> 16 954	<u>24 599</u> 16 954	<u>24 204</u> 16 954	<u>21 309</u> 16 954
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 648</u> 16 943	<u>30 322</u> 17 125	<u>24 636</u> 17 125	<u>24 248</u> 17 125	<u>21 422</u> 17 125
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 824</u> 17 116	<u>30 500</u> 17 300	<u>24 814</u> 17 300	<u>24 426</u> 17 300	<u>21 600</u> 17 300
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 003</u> 17 292	<u>30 681</u> 17 478	<u>24 995</u> 17 478	<u>24 607</u> 17 478	<u>21 781</u> 17 478
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 373</u> 17 656	<u>31 055</u> 17 846	<u>25 369</u> 17 846	<u>24 981</u> 17 846	<u>22 155</u> 17 846
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 564</u> 17 844	<u>31 248</u> 18 036	<u>25 561</u> 18 036	<u>25 174</u> 18 036	<u>22 348</u> 18 036
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 824</u> 17 116	<u>30 500</u> 17 300	<u>24 814</u> 17 300	<u>24 426</u> 17 300	<u>21 600</u> 17 300
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 003</u> 17 292	<u>30 681</u> 17 478	<u>24 995</u> 17 478	<u>24 607</u> 17 478	<u>21 781</u> 17 478
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 186</u> 17 472	<u>30 866</u> 17 660	<u>25 180</u> 17 660	<u>24 792</u> 17 660	<u>21 966</u> 17 660
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 564</u> 17 844	<u>31 248</u> 18 036	<u>25 561</u> 18 036	<u>25 174</u> 18 036	<u>22 348</u> 18 036
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 758</u> 18 036	<u>31 445</u> 18 230	<u>25 758</u> 18 230	<u>25 371</u> 18 230	<u>22 545</u> 18 230

						-	-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 003</u> 17 292	<u>30 681</u> 17 478	<u>24 995</u> 17 478	<u>24 607</u> 17 478	<u>21 781</u> 17 478
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 186</u> 17 472	<u>30 866</u> 17 660	<u>25 180</u> 17 660	<u>24 792</u> 17 660	<u>21 966</u> 17 660
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 373</u> 17 656	<u>31 055</u> 17 846	<u>25 369</u> 17 846	<u>24 981</u> 17 846	<u>22 155</u> 17 846
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 758</u> 18 036	<u>31 445</u> 18 230	<u>25 758</u> 18 230	<u>25 371</u> 18 230	<u>22 545</u> 18 230
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 958</u> 18 232	<u>31 646</u> 18 428	<u>25 960</u> 18 428	<u>25 572</u> 18 428	<u>22 746</u> 18 428
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 186</u> 17 472	<u>30 866</u> 17 660	<u>25 180</u> 17 660	<u>24 792</u> 17 660	<u>21 966</u> 17 660
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 373</u> 17 656	<u>31 055</u> 17 846	<u>25 369</u> 17 846	<u>24 981</u> 17 846	<u>22 155</u> 17 846
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 564</u> 17 844	<u>31 248</u> 18 036	<u>25 561</u> 18 036	<u>25 174</u> 18 036	<u>22 348</u> 18 036
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 958</u> 18 232	<u>31 646</u> 18 428	<u>25 960</u> 18 428	<u>25 572</u> 18 428	<u>22 746</u> 18 428
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 161</u> 18 432	<u>31 852</u> 18 630	<u>26 166</u> 18 630	<u>25 778</u> 18 630	<u>22 952</u> 18 630
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 723</u> 17 825	<u>31 583</u> 18 126	<u>25 790</u> 18 126	<u>25 395</u> 18 126	<u>22 500</u> 18 126
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 728</u> 18 005	<u>31 525</u> 18 309	<u>25 839</u> 18 309	<u>25 451</u> 18 309	<u>22 625</u> 18 309
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 914</u> 18 189	<u>31 715</u> 18 496	<u>26 029</u> 18 496	<u>25 641</u> 18 496	<u>22 815</u> 18 496
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 105</u> 18 377	<u>31 909</u> 18 686	<u>26 223</u> 18 686	<u>25 835</u> 18 686	<u>23 009</u> 18 686
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 498</u> 18 763	<u>32 309</u> 19 080	<u>26 622</u> 19 080	<u>26 235</u> 19 080	<u>23 409</u> 19 080
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 701</u> 18 963	<u>32 515</u> 19 283	<u>26 829</u> 19 283	<u>26 441</u> 19 283	<u>23 615</u> 19 283
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 914</u> 18 189	<u>31 715</u> 18 496	<u>26 029</u> 18 496	<u>25 641</u> 18 496	<u>22 815</u> 18 496
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 105</u> 18 377	<u>31 909</u> 18 686	<u>26 223</u> 18 686	<u>25 835</u> 18 686	<u>23 009</u> 18 686
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 299</u> 18 568	<u>32 107</u> 18 881	<u>26 420</u> 18 881	<u>26 033</u> 18 881	<u>23 207</u> 18 881
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 701</u> 18 963	<u>32 515</u> 19 283	<u>26 829</u> 19 283	<u>26 441</u> 19 283	<u>23 615</u> 19 283
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 908</u> 19 167	<u>32 726</u> 19 490	<u>27 039</u> 19 490	<u>26 652</u> 19 490	<u>23 825</u> 19 490

						-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 105</u> 18 377	<u>31 909</u> 18 686	<u>26 223</u> 18 686	<u>25 835</u> 18 686	<u>23 009</u> 18 686
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 299</u> 18 568	<u>32 107</u> 18 881	<u>26 420</u> 18 881	<u>26 033</u> 18 881	<u>23 207</u> 18 881
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 498</u> 18 763	<u>32 309</u> 19 080	<u>26 622</u> 19 080	<u>26 235</u> 19 080	<u>23 409</u> 19 080
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 908</u> 19 167	<u>32 726</u> 19 490	<u>27 039</u> 19 490	<u>26 652</u> 19 490	<u>23 825</u> 19 490
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 375	<u>32 941</u> 19 702	<u>27 254</u> 19 702	<u>26 867</u> 19 702	<u>24 041</u> 19 702
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 299</u> 18 568	<u>32 107</u> 18 881	<u>26 420</u> 18 881	<u>26 033</u> 18 881	<u>23 207</u> 18 881
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 498</u> 18 763	<u>32 309</u> 19 080	<u>26 622</u> 19 080	<u>26 235</u> 19 080	<u>23 409</u> 19 080
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 701</u> 18 963	<u>32 515</u> 19 283	<u>26 829</u> 19 283	<u>26 441</u> 19 283	<u>23 615</u> 19 283
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 375	<u>32 941</u> 19 702	<u>27 254</u> 19 702	<u>26 867</u> 19 702	<u>24 041</u> 19 702
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 336</u> 19 588	<u>33 161</u> 19 919	<u>27 474</u> 19 919	<u>27 087</u> 19 919	<u>24 261</u> 19 919
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 375	<u>32 941</u> 19 702	<u>27 254</u> 19 702	<u>26 867</u> 19 702	<u>24 041</u> 19 702



						-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 336</u> 19 588	<u>33 161</u> 19 919	<u>27 474</u> 19 919	<u>27 087</u> 19 919	<u>24 261</u> 19 919
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 557</u> 19 806	<u>33 386</u> 20 140	<u>27 699</u> 20 140	<u>27 312</u> 20 140	<u>24 485</u> 20 140
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 783</u> 20 028	<u>33 616</u> 20 366	<u>27 929</u> 20 366	<u>27 541</u> 20 366	<u>24 715</u> 20 366
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 251</u> 20 489	<u>34 091</u> 20 834	<u>28 405</u> 20 834	<u>28 017</u> 20 834	<u>25 191</u> 20 834
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 128</u> 19 208	<u>33 049</u> 19 569	<u>27 256</u> 19 569	<u>26 861</u> 19 569	<u>23 966</u> 19 569
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 147</u> 19 402	<u>33 006</u> 19 766	<u>27 320</u> 19 766	<u>26 932</u> 19 766	<u>24 106</u> 19 766
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 348</u> 19 600	<u>33 211</u> 19 968	<u>27 525</u> 19 968	<u>27 137</u> 19 968	<u>24 311</u> 19 968
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 763</u> 20 008	<u>33 634</u> 20 384	<u>27 947</u> 20 384	<u>27 560</u> 20 384	<u>24 734</u> 20 384
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 977</u> 20 219	<u>33 852</u> 20 599	<u>28 165</u> 20 599	<u>27 778</u> 20 599	<u>24 952</u> 20 599
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 147</u> 19 402	<u>33 006</u> 19 766	<u>27 320</u> 19 766	<u>26 932</u> 19 766	<u>24 106</u> 19 766

						-	-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 348</u> 19 600	<u>33 211</u> 19 968	<u>27 525</u> 19 968	<u>27 137</u> 19 968	<u>24 311</u> 19 968
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 553</u> 19 802	<u>33 420</u> 20 174	<u>27 734</u> 20 174	<u>27 346</u> 20 174	<u>24 520</u> 20 174
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 977</u> 20 219	<u>33 852</u> 20 599	<u>28 165</u> 20 599	<u>27 778</u> 20 599	<u>24 952</u> 20 599
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 434	<u>34 074</u> 20 818	<u>28 388</u> 20 818	<u>28 000</u> 20 818	<u>25 174</u> 20 818
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 348</u> 19 600	<u>33 211</u> 19 968	<u>27 525</u> 19 968	<u>27 137</u> 19 968	<u>24 311</u> 19 968
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 553</u> 19 802	<u>33 420</u> 20 174	<u>27 734</u> 20 174	<u>27 346</u> 20 174	<u>24 520</u> 20 174
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 763</u> 20 008	<u>33 634</u> 20 384	<u>27 947</u> 20 384	<u>27 560</u> 20 384	<u>24 734</u> 20 384
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 434	<u>34 074</u> 20 818	<u>28 388</u> 20 818	<u>28 000</u> 20 818	<u>25 174</u> 20 818
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 418</u> 20 654	<u>34 302</u> 21 042	<u>28 616</u> 21 042	<u>28 228</u> 21 042	<u>25 402</u> 21 042
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 195</u> 20 434	<u>34 074</u> 20 818	<u>28 388</u> 20 818	<u>28 000</u> 20 818	<u>25 174</u> 20 818
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 418</u> 20 654	<u>34 302</u> 21 042	<u>28 616</u> 21 042	<u>28 228</u> 21 042	<u>25 402</u> 21 042

						-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 647</u> 20 878	<u>34 534</u> 21 270	<u>28 848</u> 21 270	<u>28 460</u> 21 270	<u>25 634</u> 21 270
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 880</u> 21 108	<u>34 772</u> 21 504	<u>29 085</u> 21 504	<u>28 698</u> 21 504	<u>25 872</u> 21 504
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 362</u> 21 582	<u>35 263</u> 21 987	<u>29 576</u> 21 987	<u>29 189</u> 21 987	<u>26 363</u> 21 987
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 319</u> 20 380	<u>34 149</u> 20 651	<u>28 355</u> 20 651	<u>27 960</u> 20 651	<u>25 066</u> 20 651
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 350</u> 20 586	<u>34 117</u> 20 859	<u>28 430</u> 20 859	<u>28 043</u> 20 859	<u>25 217</u> 20 859
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 563</u> 20 796	<u>34 333</u> 21 072	<u>28 647</u> 21 072	<u>28 259</u> 21 072	<u>25 433</u> 21 072
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 230	<u>34 779</u> 21 511	<u>29 093</u> 21 511	<u>28 705</u> 21 511	<u>25 879</u> 21 511
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 453	<u>35 009</u> 21 738	<u>29 323</u> 21 738	<u>28 935</u> 21 738	<u>26 109</u> 21 738
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 350</u> 20 586	<u>34 117</u> 20 859	<u>28 430</u> 20 859	<u>28 043</u> 20 859	<u>25 217</u> 20 859
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 563</u> 20 796	<u>34 333</u> 21 072	<u>28 647</u> 21 072	<u>28 259</u> 21 072	<u>25 433</u> 21 072

						-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 781</u> 21 011	<u>34 554</u> 21 290	<u>28 867</u> 21 290	<u>28 480</u> 21 290	<u>25 654</u> 21 290
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 453	<u>35 009</u> 21 738	<u>29 323</u> 21 738	<u>28 935</u> 21 738	<u>26 109</u> 21 738
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 462</u> 21 681	<u>35 244</u> 21 969	<u>29 558</u> 21 969	<u>29 170</u> 21 969	<u>26 344</u> 21 969
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 563</u> 20 796	<u>34 333</u> 21 072	<u>28 647</u> 21 072	<u>28 259</u> 21 072	<u>25 433</u> 21 072
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 781</u> 21 011	<u>34 554</u> 21 290	<u>28 867</u> 21 290	<u>28 480</u> 21 290	<u>25 654</u> 21 290
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 230	<u>34 779</u> 21 511	<u>29 093</u> 21 511	<u>28 705</u> 21 511	<u>25 879</u> 21 511
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 462</u> 21 681	<u>35 244</u> 21 969	<u>29 558</u> 21 969	<u>29 170</u> 21 969	<u>26 344</u> 21 969
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 699</u> 21 914	<u>35 484</u> 22 205	<u>29 798</u> 22 205	<u>29 410</u> 22 205	<u>26 584</u> 22 205
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 462</u> 21 681	<u>35 244</u> 21 969	<u>29 558</u> 21 969	<u>29 170</u> 21 969	<u>26 344</u> 21 969
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 699</u> 21 914	<u>35 484</u> 22 205	<u>29 798</u> 22 205	<u>29 410</u> 22 205	<u>26 584</u> 22 205
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 941</u> 22 153	<u>35 729</u> 22 447	<u>30 043</u> 22 447	<u>29 655</u> 22 447	<u>26 829</u> 22 447

						-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 189</u> 22 396	<u>35 980</u> 22 693	<u>30 294</u> 22 693	<u>29 906</u> 22 693	<u>27 080</u> 22 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 700</u> 22 899	<u>36 498</u> 23 203	<u>30 812</u> 23 203	<u>30 424</u> 23 203	<u>27 598</u> 23 203
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 296</u> 21 342	<u>35 431</u> 21 913	<u>29 638</u> 21 913	<u>29 243</u> 21 913	<u>26 348</u> 21 913
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 337</u> 21 558	<u>35 412</u> 22 135	<u>29 726</u> 22 135	<u>29 338</u> 22 135	<u>26 512</u> 22 135
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 789</u> 22 002	<u>35 876</u> 22 591	<u>30 190</u> 22 591	<u>29 802</u> 22 591	<u>26 976</u> 22 591
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 021</u> 22 232	<u>36 115</u> 22 826	<u>30 429</u> 22 826	<u>30 041</u> 22 826	<u>27 215</u> 22 826
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 337</u> 21 558	<u>35 412</u> 22 135	<u>29 726</u> 22 135	<u>29 338</u> 22 135	<u>26 512</u> 22 135
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 560</u> 21 778	<u>35 642</u> 22 361	<u>29 956</u> 22 361	<u>29 568</u> 22 361	<u>26 742</u> 22 361
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 021</u> 22 232	<u>36 115</u> 22 826	<u>30 429</u> 22 826	<u>30 041</u> 22 826	<u>27 215</u> 22 826
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 259</u> 22 466	<u>36 359</u> 23 067	<u>30 673</u> 23 067	<u>30 285</u> 23 067	<u>27 459</u> 23 067

						-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 259</u> 22 466	<u>36 359</u> 23 067	<u>30 673</u> 23 067	<u>30 285</u> 23 067	<u>27 459</u> 23 067
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 22 705	<u>36 609</u> 23 312	<u>30 922</u> 23 312	<u>30 535</u> 23 312	<u>27 708</u> 23 312
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 003</u> 23 198	<u>37 124</u> 23 819	<u>31 437</u> 23 819	<u>31 049</u> 23 819	<u>28 223</u> 23 819
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 262</u> 23 453	<u>37 389</u> 24 081	<u>31 703</u> 24 081	<u>31 315</u> 24 081	<u>28 489</u> 24 081
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 418</u> 21 463	<u>35 798</u> 22 274	<u>30 004</u> 22 274	<u>29 609</u> 22 274	<u>26 715</u> 22 274
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 243</u> 22 274	<u>36 073</u> 22 545	<u>30 279</u> 22 545	<u>29 884</u> 22 545	<u>26 990</u> 22 545
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 293</u> 22 499	<u>36 060</u> 22 772	<u>30 374</u> 22 772	<u>29 986</u> 22 772	<u>27 160</u> 22 772
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 765</u> 22 963	<u>36 537</u> 23 242	<u>30 851</u> 23 242	<u>30 463</u> 23 242	<u>27 637</u> 23 242
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 008</u> 23 202	<u>36 783</u> 23 484	<u>31 097</u> 23 484	<u>30 709</u> 23 484	<u>27 883</u> 23 484

						-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 293</u> 22 499	<u>36 060</u> 22 772	<u>30 374</u> 22 772	<u>29 986</u> 22 772	<u>27 160</u> 22 772
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 527</u> 22 729	<u>36 296</u> 23 005	<u>30 610</u> 23 005	<u>30 222</u> 23 005	<u>27 396</u> 23 005
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 008</u> 23 202	<u>36 783</u> 23 484	<u>31 097</u> 23 484	<u>30 709</u> 23 484	<u>27 883</u> 23 484
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 256</u> 23 446	<u>37 034</u> 23 731	<u>31 348</u> 23 731	<u>30 960</u> 23 731	<u>28 134</u> 23 731
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 256</u> 23 446	<u>37 034</u> 23 731	<u>31 348</u> 23 731	<u>30 960</u> 23 731	<u>28 134</u> 23 731
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 509</u> 23 696	<u>37 291</u> 23 984	<u>31 605</u> 23 984	<u>31 217</u> 23 984	<u>28 391</u> 23 984
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 033</u> 24 211	<u>37 821</u> 24 505	<u>32 134</u> 24 505	<u>31 747</u> 24 505	<u>28 920</u> 24 505
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 303</u> 24 477	<u>38 094</u> 24 774	<u>32 408</u> 24 774	<u>32 020</u> 24 774	<u>29 194</u> 24 774
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 415</u> 23 428	<u>36 531</u> 22 996	<u>30 737</u> 22 996	<u>30 342</u> 22 996	<u>27 448</u> 22 996
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 478</u> 23 665	<u>36 523</u> 23 228	<u>30 837</u> 23 228	<u>30 449</u> 23 228	<u>27 623</u> 23 228

						-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 973</u> 24 153	<u>37 010</u> 23 707	<u>31 323</u> 23 707	<u>30 936</u> 23 707	<u>28 109</u> 23 707
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 229</u> 24 404	<u>37 260</u> 23 954	<u>31 574</u> 23 954	<u>31 186</u> 23 954	<u>28 360</u> 23 954
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 478</u> 23 665	<u>36 523</u> 23 228	<u>30 837</u> 23 228	<u>30 449</u> 23 228	<u>27 623</u> 23 228
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 723</u> 23 906	<u>36 764</u> 23 465	<u>31 077</u> 23 465	<u>30 690</u> 23 465	<u>27 864</u> 23 465
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 229</u> 24 404	<u>37 260</u> 23 954	<u>31 574</u> 23 954	<u>31 186</u> 23 954	<u>28 360</u> 23 954
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 490</u> 24 661	<u>37 517</u> 24 206	<u>31 830</u> 24 206	<u>31 443</u> 24 206	<u>28 616</u> 24 206
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 490</u> 24 661	<u>37 517</u> 24 206	<u>31 830</u> 24 206	<u>31 443</u> 24 206	<u>28 616</u> 24 206
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 756</u> 24 924	<u>37 778</u> 24 463	<u>32 092</u> 24 463	<u>31 704</u> 24 463	<u>28 878</u> 24 463
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 307</u> 25 465	<u>38 319</u> 24 995	<u>32 632</u> 24 995	<u>32 245</u> 24 995	<u>29 418</u> 24 995
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 591</u> 25 745	<u>38 598</u> 25 270	<u>32 911</u> 25 270	<u>32 524</u> 25 270	<u>29 698</u> 25 270
212-101-2700	40, 7473-2010	3							



						-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 579</u> 25 558	<u>39 738</u> 26 152	<u>33 944</u> 26 152	<u>33 549</u> 26 152	<u>30 655</u> 26 152
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 663</u> 25 816	<u>39 762</u> 26 416	<u>34 076</u> 26 416	<u>33 688</u> 26 416	<u>30 862</u> 26 416
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 204</u> 26 349	<u>40 316</u> 26 961	<u>34 629</u> 26 961	<u>34 241</u> 26 961	<u>31 415</u> 26 961
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>36 483</u> 26 623	<u>40 601</u> 27 241	<u>34 914</u> 27 241	<u>34 527</u> 27 241	<u>31 701</u> 27 241
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 663</u> 25 816	<u>39 762</u> 26 416	<u>34 076</u> 26 416	<u>33 688</u> 26 416	<u>30 862</u> 26 416
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 931</u> 26 080	<u>40 036</u> 26 686	<u>34 350</u> 26 686	<u>33 962</u> 26 686	<u>31 136</u> 26 686
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>36 483</u> 26 623	<u>40 601</u> 27 241	<u>34 914</u> 27 241	<u>34 527</u> 27 241	<u>31 701</u> 27 241
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 768</u> 26 903	<u>40 892</u> 27 528	<u>35 206</u> 27 528	<u>34 818</u> 27 528	<u>31 992</u> 27 528
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 768</u> 26 903	<u>40 892</u> 27 528	<u>35 206</u> 27 528	<u>34 818</u> 27 528	<u>31 992</u> 27 528
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 059</u> 27 189	<u>41 190</u> 27 821	<u>35 503</u> 27 821	<u>35 116</u> 27 821	<u>32 290</u> 27 821
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 659</u> 27 781	<u>41 804</u> 28 426	<u>36 118</u> 28 426	<u>35 730</u> 28 426	<u>32 904</u> 28 426

						-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 969</u> 28 086	<u>42 122</u> 28 738	<u>36 435</u> 28 738	<u>36 048</u> 28 738	<u>33 221</u> 28 738
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 107</u> 28 046	<u>45 235</u> 31 563	<u>39 441</u> 31 563	<u>39 046</u> 31 563	<u>36 152</u> 31 563
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 216</u> 28 329	<u>45 315</u> 31 881	<u>39 629</u> 31 881	<u>39 241</u> 31 881	<u>36 415</u> 31 881
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 810</u> 28 913	<u>45 983</u> 32 539	<u>40 296</u> 32 539	<u>39 909</u> 32 539	<u>37 083</u> 32 539
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 116</u> 29 214	<u>46 327</u> 32 878	<u>40 641</u> 32 878	<u>40 253</u> 32 878	<u>37 427</u> 32 878
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 216</u> 28 329	<u>45 315</u> 31 881	<u>39 629</u> 31 881	<u>39 241</u> 31 881	<u>36 415</u> 31 881
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 510</u> 28 618	<u>45 645</u> 32 207	<u>39 959</u> 32 207	<u>39 571</u> 32 207	<u>36 745</u> 32 207
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 116</u> 29 214	<u>46 327</u> 32 878	<u>40 641</u> 32 878	<u>40 253</u> 32 878	<u>37 427</u> 32 878
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 428</u> 29 522	<u>46 679</u> 33 224	<u>40 992</u> 33 224	<u>40 605</u> 33 224	<u>37 779</u> 33 224
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 428</u> 29 522	<u>46 679</u> 33 224	<u>40 992</u> 33 224	<u>40 605</u> 33 224	<u>37 779</u> 33 224

					,	.	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 747</u> 29 836	<u>47 038</u> 33 577	<u>41 352</u> 33 577	<u>40 964</u> 33 577	<u>38 138</u> 33 577	
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 406</u> 30 484	<u>47 780</u> 34 307	<u>42 093</u> 34 307	<u>41 705</u> 34 307	<u>38 879</u> 34 307	
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 747</u> 30 819	<u>48 163</u> 34 684	<u>42 476</u> 34 684	<u>42 088</u> 34 684	<u>39 262</u> 34 684	

					,	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3							
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>19 985</u> 14 847	<u>28 252</u> 14 847	<u>30 007</u> 14 847	<u>19 620</u> 14 847	<u>28 252</u> 14 847
212-101-0200	7473-2010	5	3							
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>20 287</u> 15 144	<u>28 553</u> 15 144	<u>30 309</u> 15 144	<u>19 921</u> 15 144	<u>28 553</u> 15 144
212-101-0300	7473-2010	7,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 595</u> 15 446	<u>28 861</u> 15 446	<u>30 617</u> 15 446	<u>20 229</u> 15 446	<u>28 861</u> 15 446
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 680</u> 15 602	<u>28 776</u> 15 602	<u>30 482</u> 15 602	<u>20 236</u> 15 602	<u>28 776</u> 15 602
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 842</u> 15 762	<u>28 937</u> 15 762	<u>30 644</u> 15 762	<u>20 398</u> 15 762	<u>28 937</u> 15 762
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 007</u> 15 924	<u>29 102</u> 15 924	<u>30 809</u> 15 924	<u>20 563</u> 15 924	<u>29 102</u> 15 924
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 348</u> 16 259	<u>29 443</u> 16 259	<u>31 150</u> 16 259	<u>20 904</u> 16 259	<u>29 443</u> 16 259
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 523</u> 16 432	<u>29 619</u> 16 432	<u>31 326</u> 16 432	<u>21 080</u> 16 432	<u>29 619</u> 16 432
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 842</u> 15 762	<u>28 937</u> 15 762	<u>30 644</u> 15 762	<u>20 398</u> 15 762	<u>28 937</u> 15 762
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 007</u> 15 924	<u>29 102</u> 15 924	<u>30 809</u> 15 924	<u>20 563</u> 15 924	<u>29 102</u> 15 924
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 176</u> 16 090	<u>29 271</u> 16 090	<u>30 978</u> 16 090	<u>20 732</u> 16 090	<u>29 271</u> 16 090
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 523</u> 16 432	<u>29 619</u> 16 432	<u>31 326</u> 16 432	<u>21 080</u> 16 432	<u>29 619</u> 16 432
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 703</u> 16 609	<u>29 798</u> 16 609	<u>31 505</u> 16 609	<u>21 259</u> 16 609	<u>29 798</u> 16 609

					-	-	-	-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 007</u> 15 924	<u>29 102</u> 15 924	<u>30 809</u> 15 924	<u>20 563</u> 15 924	<u>29 102</u> 15 924
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 176</u> 16 090	<u>29 271</u> 16 090	<u>30 978</u> 16 090	<u>20 732</u> 16 090	<u>29 271</u> 16 090
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 348</u> 16 259	<u>29 443</u> 16 259	<u>31 150</u> 16 259	<u>20 904</u> 16 259	<u>29 443</u> 16 259
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 703</u> 16 609	<u>29 798</u> 16 609	<u>31 505</u> 16 609	<u>21 259</u> 16 609	<u>29 798</u> 16 609
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 886</u> 16 790	<u>29 982</u> 16 790	<u>31 689</u> 16 790	<u>21 442</u> 16 790	<u>29 982</u> 16 790
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 176</u> 16 090	<u>29 271</u> 16 090	<u>30 978</u> 16 090	<u>20 732</u> 16 090	<u>29 271</u> 16 090
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 348</u> 16 259	<u>29 443</u> 16 259	<u>31 150</u> 16 259	<u>20 904</u> 16 259	<u>29 443</u> 16 259
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 523</u> 16 432	<u>29 619</u> 16 432	<u>31 326</u> 16 432	<u>21 080</u> 16 432	<u>29 619</u> 16 432
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 886</u> 16 790	<u>29 982</u> 16 790	<u>31 689</u> 16 790	<u>21 442</u> 16 790	<u>29 982</u> 16 790
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 074</u> 16 974	<u>30 169</u> 16 974	<u>31 876</u> 16 974	<u>21 630</u> 16 974	<u>30 169</u> 16 974
212-101-0400	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 593</u> 16 429	<u>29 859</u> 16 429	<u>31 614</u> 16 429	<u>21 227</u> 16 429	<u>29 859</u> 16 429
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 688</u> 16 595	<u>29 784</u> 16 595	<u>31 490</u> 16 595	<u>21 244</u> 16 595	<u>29 784</u> 16 595
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 860</u> 16 764	<u>29 956</u> 16 764	<u>31 662</u> 16 764	<u>21 416</u> 16 764	<u>29 956</u> 16 764
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 036</u> 16 937	<u>30 131</u> 16 937	<u>31 838</u> 16 937	<u>21 592</u> 16 937	<u>30 131</u> 16 937
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 398</u> 17 293	<u>30 493</u> 17 293	<u>32 200</u> 17 293	<u>21 954</u> 17 293	<u>30 493</u> 17 293
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 585</u> 17 477	<u>30 680</u> 17 477	<u>32 387</u> 17 477	<u>22 141</u> 17 477	<u>30 680</u> 17 477
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 860</u> 16 764	<u>29 956</u> 16 764	<u>31 662</u> 16 764	<u>21 416</u> 16 764	<u>29 956</u> 16 764
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 036</u> 16 937	<u>30 131</u> 16 937	<u>31 838</u> 16 937	<u>21 592</u> 16 937	<u>30 131</u> 16 937
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 215</u> 17 113	<u>30 310</u> 17 113	<u>32 017</u> 17 113	<u>21 771</u> 17 113	<u>30 310</u> 17 113
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 585</u> 17 477	<u>30 680</u> 17 477	<u>32 387</u> 17 477	<u>22 141</u> 17 477	<u>30 680</u> 17 477
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 776</u> 17 665	<u>30 871</u> 17 665	<u>32 578</u> 17 665	<u>22 332</u> 17 665	<u>30 871</u> 17 665

					-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 036</u> 16 937	<u>30 131</u> 16 937	<u>31 838</u> 16 937	<u>21 592</u> 16 937	<u>30 131</u> 16 937
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 215</u> 17 113	<u>30 310</u> 17 113	<u>32 017</u> 17 113	<u>21 771</u> 17 113	<u>30 310</u> 17 113
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 398</u> 17 293	<u>30 493</u> 17 293	<u>32 200</u> 17 293	<u>21 954</u> 17 293	<u>30 493</u> 17 293
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 776</u> 17 665	<u>30 871</u> 17 665	<u>32 578</u> 17 665	<u>22 332</u> 17 665	<u>30 871</u> 17 665
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 971</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857	<u>32 773</u> 17 857	<u>22 527</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 215</u> 17 113	<u>30 310</u> 17 113	<u>32 017</u> 17 113	<u>21 771</u> 17 113	<u>30 310</u> 17 113
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 398</u> 17 293	<u>30 493</u> 17 293	<u>32 200</u> 17 293	<u>21 954</u> 17 293	<u>30 493</u> 17 293
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 585</u> 17 477	<u>30 680</u> 17 477	<u>32 387</u> 17 477	<u>22 141</u> 17 477	<u>30 680</u> 17 477
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 971</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857	<u>32 773</u> 17 857	<u>22 527</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 170</u> 18 053	<u>31 266</u> 18 053	<u>32 973</u> 18 053	<u>22 726</u> 18 053	<u>31 266</u> 18 053
212-101-0500	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 955</u> 16 786	<u>30 222</u> 16 786	<u>31 977</u> 16 786	<u>21 590</u> 16 786	<u>30 222</u> 16 786
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 055</u> 16 955	<u>30 150</u> 16 955	<u>31 857</u> 16 955	<u>21 611</u> 16 955	<u>30 150</u> 16 955
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 230</u> 17 128	<u>30 326</u> 17 128	<u>32 033</u> 17 128	<u>21 787</u> 17 128	<u>30 326</u> 17 128
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 410</u> 17 305	<u>30 505</u> 17 305	<u>32 212</u> 17 305	<u>21 966</u> 17 305	<u>30 505</u> 17 305
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 780</u> 17 669	<u>30 875</u> 17 669	<u>32 582</u> 17 669	<u>22 336</u> 17 669	<u>30 875</u> 17 669
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 971</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857	<u>32 773</u> 17 857	<u>22 527</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 230</u> 17 128	<u>30 326</u> 17 128	<u>32 033</u> 17 128	<u>21 787</u> 17 128	<u>30 326</u> 17 128
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 410</u> 17 305	<u>30 505</u> 17 305	<u>32 212</u> 17 305	<u>21 966</u> 17 305	<u>30 505</u> 17 305
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 593</u> 17 485	<u>30 688</u> 17 485	<u>32 395</u> 17 485	<u>22 149</u> 17 485	<u>30 688</u> 17 485
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 971</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857	<u>32 773</u> 17 857	<u>22 527</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 166</u> 18 049	<u>31 261</u> 18 049	<u>32 968</u> 18 049	<u>22 722</u> 18 049	<u>31 261</u> 18 049



					-	-	-	-	-
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 410</u> 17 305	<u>30 505</u> 17 305	<u>32 212</u> 17 305	<u>21 966</u> 17 305	<u>30 505</u> 17 305
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 593</u> 17 485	<u>30 688</u> 17 485	<u>32 395</u> 17 485	<u>22 149</u> 17 485	<u>30 688</u> 17 485
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 780</u> 17 669	<u>30 875</u> 17 669	<u>32 582</u> 17 669	<u>22 336</u> 17 669	<u>30 875</u> 17 669
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 166</u> 18 049	<u>31 261</u> 18 049	<u>32 968</u> 18 049	<u>22 722</u> 18 049	<u>31 261</u> 18 049
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 365</u> 18 245	<u>31 461</u> 18 245	<u>33 168</u> 18 245	<u>22 922</u> 18 245	<u>31 461</u> 18 245
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 593</u> 17 485	<u>30 688</u> 17 485	<u>32 395</u> 17 485	<u>22 149</u> 17 485	<u>30 688</u> 17 485
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 780</u> 17 669	<u>30 875</u> 17 669	<u>32 582</u> 17 669	<u>22 336</u> 17 669	<u>30 875</u> 17 669
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 971</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857	<u>32 773</u> 17 857	<u>22 527</u> 17 857	<u>31 066</u> 17 857
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 365</u> 18 245	<u>31 461</u> 18 245	<u>33 168</u> 18 245	<u>22 922</u> 18 245	<u>31 461</u> 18 245
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 569</u> 18 446	<u>31 664</u> 18 446	<u>33 371</u> 18 446	<u>23 125</u> 18 446	<u>31 664</u> 18 446
212-101-0600	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 135</u> 17 946	<u>31 401</u> 17 946	<u>33 157</u> 17 946	<u>22 769</u> 17 946	<u>31 401</u> 17 946
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 246</u> 18 128	<u>31 341</u> 18 128	<u>33 048</u> 18 128	<u>22 802</u> 18 128	<u>31 341</u> 18 128
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 434</u> 18 313	<u>31 529</u> 18 313	<u>33 236</u> 18 313	<u>22 990</u> 18 313	<u>31 529</u> 18 313
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 626</u> 18 501	<u>31 721</u> 18 501	<u>33 428</u> 18 501	<u>23 182</u> 18 501	<u>31 721</u> 18 501
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 021</u> 18 891	<u>32 117</u> 18 891	<u>33 824</u> 18 891	<u>23 577</u> 18 891	<u>32 117</u> 18 891
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 225</u> 19 092	<u>32 321</u> 19 092	<u>34 028</u> 19 092	<u>23 782</u> 19 092	<u>32 321</u> 19 092
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 434</u> 18 313	<u>31 529</u> 18 313	<u>33 236</u> 18 313	<u>22 990</u> 18 313	<u>31 529</u> 18 313
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 626</u> 18 501	<u>31 721</u> 18 501	<u>33 428</u> 18 501	<u>23 182</u> 18 501	<u>31 721</u> 18 501
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 821</u> 18 694	<u>31 917</u> 18 694	<u>33 624</u> 18 694	<u>23 378</u> 18 694	<u>31 917</u> 18 694
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 225</u> 19 092	<u>32 321</u> 19 092	<u>34 028</u> 19 092	<u>23 782</u> 19 092	<u>32 321</u> 19 092
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 434</u> 19 297	<u>32 530</u> 19 297	<u>34 236</u> 19 297	<u>23 990</u> 19 297	<u>32 530</u> 19 297

					-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 626</u> 18 501	<u>31 721</u> 18 501	<u>33 428</u> 18 501	<u>23 182</u> 18 501	<u>31 721</u> 18 501
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 821</u> 18 694	<u>31 917</u> 18 694	<u>33 624</u> 18 694	<u>23 378</u> 18 694	<u>31 917</u> 18 694
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 021</u> 18 891	<u>32 117</u> 18 891	<u>33 824</u> 18 891	<u>23 577</u> 18 891	<u>32 117</u> 18 891
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 434</u> 19 297	<u>32 530</u> 19 297	<u>34 236</u> 19 297	<u>23 990</u> 19 297	<u>32 530</u> 19 297
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 647</u> 19 507	<u>32 743</u> 19 507	<u>34 450</u> 19 507	<u>24 203</u> 19 507	<u>32 743</u> 19 507
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 821</u> 18 694	<u>31 917</u> 18 694	<u>33 624</u> 18 694	<u>23 378</u> 18 694	<u>31 917</u> 18 694
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 021</u> 18 891	<u>32 117</u> 18 891	<u>33 824</u> 18 891	<u>23 577</u> 18 891	<u>32 117</u> 18 891
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 225</u> 19 092	<u>32 321</u> 19 092	<u>34 028</u> 19 092	<u>23 782</u> 19 092	<u>32 321</u> 19 092
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 647</u> 19 507	<u>32 743</u> 19 507	<u>34 450</u> 19 507	<u>24 203</u> 19 507	<u>32 743</u> 19 507
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 865</u> 19 721	<u>32 960</u> 19 721	<u>34 667</u> 19 721	<u>24 421</u> 19 721	<u>32 960</u> 19 721
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 647</u> 19 507	<u>32 743</u> 19 507	<u>34 450</u> 19 507	<u>24 203</u> 19 507	<u>32 743</u> 19 507

					-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 865</u> 19 721	<u>32 960</u> 19 721	<u>34 667</u> 19 721	<u>24 421</u> 19 721	<u>32 960</u> 19 721
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 088</u> 19 940	<u>33 183</u> 19 940	<u>34 890</u> 19 940	<u>24 644</u> 19 940	<u>33 183</u> 19 940
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 315</u> 20 165	<u>33 411</u> 20 165	<u>35 118</u> 20 165	<u>24 871</u> 20 165	<u>33 411</u> 20 165
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 786</u> 20 628	<u>33 882</u> 20 628	<u>35 589</u> 20 628	<u>25 342</u> 20 628	<u>33 882</u> 20 628
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 586</u> 19 375	<u>32 852</u> 19 375	<u>34 608</u> 19 375	<u>24 220</u> 19 375	<u>32 852</u> 19 375
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 712</u> 19 571	<u>32 807</u> 19 571	<u>34 514</u> 19 571	<u>24 268</u> 19 571	<u>32 807</u> 19 571
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 915</u> 19 770	<u>33 010</u> 19 770	<u>34 717</u> 19 770	<u>24 471</u> 19 770	<u>33 010</u> 19 770
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 333</u> 20 182	<u>33 429</u> 20 182	<u>35 136</u> 20 182	<u>24 889</u> 20 182	<u>33 429</u> 20 182
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 549</u> 20 395	<u>33 645</u> 20 395	<u>35 351</u> 20 395	<u>25 105</u> 20 395	<u>33 645</u> 20 395
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 712</u> 19 571	<u>32 807</u> 19 571	<u>34 514</u> 19 571	<u>24 268</u> 19 571	<u>32 807</u> 19 571

					-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 915</u> 19 770	<u>33 010</u> 19 770	<u>34 717</u> 19 770	<u>24 471</u> 19 770	<u>33 010</u> 19 770
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 122</u> 19 974	<u>33 217</u> 19 974	<u>34 924</u> 19 974	<u>24 678</u> 19 974	<u>33 217</u> 19 974
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 549</u> 20 395	<u>33 645</u> 20 395	<u>35 351</u> 20 395	<u>25 105</u> 20 395	<u>33 645</u> 20 395
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 770</u> 20 612	<u>33 865</u> 20 612	<u>35 572</u> 20 612	<u>25 326</u> 20 612	<u>33 865</u> 20 612
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 915</u> 19 770	<u>33 010</u> 19 770	<u>34 717</u> 19 770	<u>24 471</u> 19 770	<u>33 010</u> 19 770
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 122</u> 19 974	<u>33 217</u> 19 974	<u>34 924</u> 19 974	<u>24 678</u> 19 974	<u>33 217</u> 19 974
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 333</u> 20 182	<u>33 429</u> 20 182	<u>35 136</u> 20 182	<u>24 889</u> 20 182	<u>33 429</u> 20 182
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 770</u> 20 612	<u>33 865</u> 20 612	<u>35 572</u> 20 612	<u>25 326</u> 20 612	<u>33 865</u> 20 612
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 995</u> 20 833	<u>34 090</u> 20 833	<u>35 797</u> 20 833	<u>25 551</u> 20 833	<u>34 090</u> 20 833
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 770</u> 20 612	<u>33 865</u> 20 612	<u>35 572</u> 20 612	<u>25 326</u> 20 612	<u>33 865</u> 20 612
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 995</u> 20 833	<u>34 090</u> 20 833	<u>35 797</u> 20 833	<u>25 551</u> 20 833	<u>34 090</u> 20 833

					-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 225</u> 21 060	<u>34 320</u> 21 060	<u>36 027</u> 21 060	<u>25 781</u> 21 060	<u>34 320</u> 21 060
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 460</u> 21 291	<u>34 555</u> 21 291	<u>36 262</u> 21 291	<u>26 016</u> 21 291	<u>34 555</u> 21 291
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 946</u> 21 770	<u>35 042</u> 21 770	<u>36 748</u> 21 770	<u>26 502</u> 21 770	<u>35 042</u> 21 770
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 675</u> 20 446	<u>33 941</u> 20 446	<u>35 697</u> 20 446	<u>25 309</u> 20 446	<u>33 941</u> 20 446
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 811</u> 20 653	<u>33 907</u> 20 653	<u>35 614</u> 20 653	<u>25 368</u> 20 653	<u>33 907</u> 20 653
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 026</u> 20 864	<u>34 121</u> 20 864	<u>35 828</u> 20 864	<u>25 582</u> 20 864	<u>34 121</u> 20 864
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 467</u> 21 298	<u>34 563</u> 21 298	<u>36 270</u> 21 298	<u>26 023</u> 21 298	<u>34 563</u> 21 298
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 695</u> 21 523	<u>34 790</u> 21 523	<u>36 497</u> 21 523	<u>26 251</u> 21 523	<u>34 790</u> 21 523
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 811</u> 20 653	<u>33 907</u> 20 653	<u>35 614</u> 20 653	<u>25 368</u> 20 653	<u>33 907</u> 20 653
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 026</u> 20 864	<u>34 121</u> 20 864	<u>35 828</u> 20 864	<u>25 582</u> 20 864	<u>34 121</u> 20 864

					-	-	-	-	-
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 244</u> 21 079	<u>34 340</u> 21 079	<u>36 046</u> 21 079	<u>25 800</u> 21 079	<u>34 340</u> 21 079
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 695</u> 21 523	<u>34 790</u> 21 523	<u>36 497</u> 21 523	<u>26 251</u> 21 523	<u>34 790</u> 21 523
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 928</u> 21 752	<u>35 023</u> 21 752	<u>36 730</u> 21 752	<u>26 484</u> 21 752	<u>35 023</u> 21 752
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 026</u> 20 864	<u>34 121</u> 20 864	<u>35 828</u> 20 864	<u>25 582</u> 20 864	<u>34 121</u> 20 864
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 244</u> 21 079	<u>34 340</u> 21 079	<u>36 046</u> 21 079	<u>25 800</u> 21 079	<u>34 340</u> 21 079
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 467</u> 21 298	<u>34 563</u> 21 298	<u>36 270</u> 21 298	<u>26 023</u> 21 298	<u>34 563</u> 21 298
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 928</u> 21 752	<u>35 023</u> 21 752	<u>36 730</u> 21 752	<u>26 484</u> 21 752	<u>35 023</u> 21 752
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 165</u> 21 985	<u>35 261</u> 21 985	<u>36 968</u> 21 985	<u>26 721</u> 21 985	<u>35 261</u> 21 985
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 928</u> 21 752	<u>35 023</u> 21 752	<u>36 730</u> 21 752	<u>26 484</u> 21 752	<u>35 023</u> 21 752
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 165</u> 21 985	<u>35 261</u> 21 985	<u>36 968</u> 21 985	<u>26 721</u> 21 985	<u>35 261</u> 21 985
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 408</u> 22 224	<u>35 503</u> 22 224	<u>37 210</u> 22 224	<u>26 964</u> 22 224	<u>35 503</u> 22 224

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 656</u> 22 469	<u>35 752</u> 22 469	<u>37 459</u> 22 469	<u>27 212</u> 22 469	<u>35 752</u> 22 469
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 169</u> 22 974	<u>36 265</u> 22 974	<u>37 971</u> 22 974	<u>27 725</u> 22 974	<u>36 265</u> 22 974
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 945</u> 21 696	<u>35 211</u> 21 696	<u>36 967</u> 21 696	<u>26 579</u> 21 696	<u>35 211</u> 21 696
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 094</u> 21 916	<u>35 190</u> 21 916	<u>36 897</u> 21 916	<u>26 650</u> 21 916	<u>35 190</u> 21 916
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>27 553</u> 22 367	<u>35 649</u> 22 367	<u>37 356</u> 22 367	<u>27 110</u> 22 367	<u>35 649</u> 22 367
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 790</u> 22 600	<u>35 886</u> 22 600	<u>37 592</u> 22 600	<u>27 346</u> 22 600	<u>35 886</u> 22 600
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 094</u> 21 916	<u>35 190</u> 21 916	<u>36 897</u> 21 916	<u>26 650</u> 21 916	<u>35 190</u> 21 916
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 321</u> 22 139	<u>35 417</u> 22 139	<u>37 124</u> 22 139	<u>26 878</u> 22 139	<u>35 417</u> 22 139
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 790</u> 22 600	<u>35 886</u> 22 600	<u>37 592</u> 22 600	<u>27 346</u> 22 600	<u>35 886</u> 22 600
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 032</u> 22 838	<u>36 127</u> 22 838	<u>37 834</u> 22 838	<u>27 588</u> 22 838	<u>36 127</u> 22 838



					-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 032</u> 22 838	<u>36 127</u> 22 838	<u>37 834</u> 22 838	<u>27 588</u> 22 838	<u>36 127</u> 22 838
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 279</u> 23 081	<u>36 374</u> 23 081	<u>38 081</u> 23 081	<u>27 835</u> 23 081	<u>36 374</u> 23 081
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 788</u> 23 583	<u>36 884</u> 23 583	<u>38 591</u> 23 583	<u>28 345</u> 23 583	<u>36 884</u> 23 583
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 052</u> 23 842	<u>37 147</u> 23 842	<u>38 854</u> 23 842	<u>28 608</u> 23 842	<u>37 147</u> 23 842
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 308</u> 22 054	<u>35 574</u> 22 054	<u>37 329</u> 22 054	<u>26 942</u> 22 054	<u>35 574</u> 22 054
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 461</u> 22 276	<u>35 556</u> 22 276	<u>37 263</u> 22 276	<u>27 017</u> 22 276	<u>35 556</u> 22 276
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 927</u> 22 736	<u>36 023</u> 22 736	<u>37 730</u> 22 736	<u>27 484</u> 22 736	<u>36 023</u> 22 736
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 168</u> 22 972	<u>36 264</u> 22 972	<u>37 970</u> 22 972	<u>27 724</u> 22 972	<u>36 264</u> 22 972
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 461</u> 22 276	<u>35 556</u> 22 276	<u>37 263</u> 22 276	<u>27 017</u> 22 276	<u>35 556</u> 22 276
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 692</u> 22 504	<u>35 787</u> 22 504	<u>37 494</u> 22 504	<u>27 248</u> 22 504	<u>35 787</u> 22 504

					-	-	-	-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 168</u> 22 972	<u>36 264</u> 22 972	<u>37 970</u> 22 972	<u>27 724</u> 22 972	<u>36 264</u> 22 972
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 414</u> 23 214	<u>36 509</u> 23 214	<u>38 216</u> 23 214	<u>27 970</u> 23 214	<u>36 509</u> 23 214
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 414</u> 23 214	<u>36 509</u> 23 214	<u>38 216</u> 23 214	<u>27 970</u> 23 214	<u>36 509</u> 23 214
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 665</u> 23 461	<u>36 760</u> 23 461	<u>38 467</u> 23 461	<u>28 221</u> 23 461	<u>36 760</u> 23 461
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 183</u> 23 971	<u>37 278</u> 23 971	<u>38 985</u> 23 971	<u>28 739</u> 23 971	<u>37 278</u> 23 971
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 450</u> 24 235	<u>37 546</u> 24 235	<u>39 253</u> 24 235	<u>29 007</u> 24 235	<u>37 546</u> 24 235
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 580</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321	<u>37 602</u> 22 321	<u>27 214</u> 22 321	<u>35 846</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 736</u> 22 547	<u>35 831</u> 22 547	<u>37 538</u> 22 547	<u>27 292</u> 22 547	<u>35 831</u> 22 547
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 23 012	<u>36 303</u> 23 012	<u>38 010</u> 23 012	<u>27 764</u> 23 012	<u>36 303</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 452</u> 23 251	<u>36 547</u> 23 251	<u>38 254</u> 23 251	<u>28 008</u> 23 251	<u>36 547</u> 23 251

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 736</u> 22 547	<u>35 831</u> 22 547	<u>37 538</u> 22 547	<u>27 292</u> 22 547	<u>35 831</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 969</u> 22 777	<u>36 065</u> 22 777	<u>37 772</u> 22 777	<u>27 526</u> 22 777	<u>36 065</u> 22 777
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 452</u> 23 251	<u>36 547</u> 23 251	<u>38 254</u> 23 251	<u>28 008</u> 23 251	<u>36 547</u> 23 251
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 700</u> 23 496	<u>36 796</u> 23 496	<u>38 503</u> 23 496	<u>28 256</u> 23 496	<u>36 796</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 700</u> 23 496	<u>36 796</u> 23 496	<u>38 503</u> 23 496	<u>28 256</u> 23 496	<u>36 796</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 954</u> 23 746	<u>37 050</u> 23 746	<u>38 757</u> 23 746	<u>28 510</u> 23 746	<u>37 050</u> 23 746
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 479</u> 24 262	<u>37 574</u> 24 262	<u>39 281</u> 24 262	<u>29 035</u> 24 262	<u>37 574</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 750</u> 24 529	<u>37 845</u> 24 529	<u>39 552</u> 24 529	<u>29 306</u> 24 529	<u>37 845</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 033</u> 22 768	<u>36 300</u> 22 768	<u>38 055</u> 22 768	<u>27 668</u> 22 768	<u>36 300</u> 22 768
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 194</u> 22 998	<u>36 289</u> 22 998	<u>37 996</u> 22 998	<u>27 750</u> 22 998	<u>36 289</u> 22 998

					-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 676</u> 23 472	<u>36 771</u> 23 472	<u>38 478</u> 23 472	<u>28 232</u> 23 472	<u>36 771</u> 23 472
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 924</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>38 726</u> 23 717	<u>28 480</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 194</u> 22 998	<u>36 289</u> 22 998	<u>37 996</u> 22 998	<u>27 750</u> 22 998	<u>36 289</u> 22 998
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 432</u> 23 233	<u>36 528</u> 23 233	<u>38 235</u> 23 233	<u>27 988</u> 23 233	<u>36 528</u> 23 233
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 924</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717	<u>38 726</u> 23 717	<u>28 480</u> 23 717	<u>37 020</u> 23 717
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 178</u> 23 966	<u>37 273</u> 23 966	<u>38 980</u> 23 966	<u>28 734</u> 23 966	<u>37 273</u> 23 966
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 178</u> 23 966	<u>37 273</u> 23 966	<u>38 980</u> 23 966	<u>28 734</u> 23 966	<u>37 273</u> 23 966
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 437</u> 24 221	<u>37 532</u> 24 221	<u>39 239</u> 24 221	<u>28 993</u> 24 221	<u>37 532</u> 24 221
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>29 972</u> 24 748	<u>38 067</u> 24 748	<u>39 774</u> 24 748	<u>29 528</u> 24 748	<u>38 067</u> 24 748
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 248</u> 25 020	<u>38 343</u> 25 020	<u>40 050</u> 25 020	<u>29 804</u> 25 020	<u>38 343</u> 25 020
212-101-1300	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 208</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893	<u>41 230</u> 25 893	<u>30 843</u> 25 893	<u>39 475</u> 25 893
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 401</u> 26 154	<u>39 496</u> 26 154	<u>41 203</u> 26 154	<u>30 957</u> 26 154	<u>39 496</u> 26 154
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 949</u> 26 694	<u>40 044</u> 26 694	<u>41 751</u> 26 694	<u>31 505</u> 26 694	<u>40 044</u> 26 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 231</u> 26 972	<u>40 327</u> 26 972	<u>42 034</u> 26 972	<u>31 788</u> 26 972	<u>40 327</u> 26 972
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 401</u> 26 154	<u>39 496</u> 26 154	<u>41 203</u> 26 154	<u>30 957</u> 26 154	<u>39 496</u> 26 154
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 672</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421	<u>41 474</u> 26 421	<u>31 228</u> 26 421	<u>39 768</u> 26 421
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 231</u> 26 972	<u>40 327</u> 26 972	<u>42 034</u> 26 972	<u>31 788</u> 26 972	<u>40 327</u> 26 972
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 520</u> 27 256	<u>40 615</u> 27 256	<u>42 322</u> 27 256	<u>32 076</u> 27 256	<u>40 615</u> 27 256
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 520</u> 27 256	<u>40 615</u> 27 256	<u>42 322</u> 27 256	<u>32 076</u> 27 256	<u>40 615</u> 27 256
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 814</u> 27 546	<u>40 910</u> 27 546	<u>42 617</u> 27 546	<u>32 371</u> 27 546	<u>40 910</u> 27 546
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 423</u> 28 144	<u>41 518</u> 28 144	<u>43 225</u> 28 144	<u>32 979</u> 28 144	<u>41 518</u> 28 144

					-	-	-	-	-
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 737</u> 28 454	<u>41 832</u> 28 454	<u>43 539</u> 28 454	<u>33 293</u> 28 454	<u>41 832</u> 28 454
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 651</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250	<u>46 673</u> 31 250	<u>36 285</u> 31 250	<u>44 917</u> 31 250
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 899</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566	<u>46 701</u> 31 566	<u>36 455</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 560</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216	<u>47 362</u> 32 216	<u>37 116</u> 32 216	<u>45 655</u> 32 216
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 901</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>47 703</u> 32 552	<u>37 457</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 899</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566	<u>46 701</u> 31 566	<u>36 455</u> 31 566	<u>44 994</u> 31 566
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 226</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888	<u>47 028</u> 31 888	<u>36 782</u> 31 888	<u>45 321</u> 31 888
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 901</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552	<u>47 703</u> 32 552	<u>37 457</u> 32 552	<u>45 996</u> 32 552
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 249</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>48 051</u> 32 895	<u>37 805</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 249</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895	<u>48 051</u> 32 895	<u>37 805</u> 32 895	<u>46 345</u> 32 895

					-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 605</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245	<u>48 407</u> 33 245	<u>38 161</u> 33 245	<u>46 700</u> 33 245
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 339</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967	<u>49 141</u> 33 967	<u>38 895</u> 33 967	<u>47 434</u> 33 967
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 718</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341	<u>49 521</u> 34 341	<u>39 274</u> 34 341	<u>47 814</u> 34 341
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 136</u> 14 995	<u>28 402</u> 14 995	<u>30 158</u> 14 995	<u>19 770</u> 14 995	<u>28 402</u> 14 995
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 441</u> 15 295	<u>28 707</u> 15 295	<u>30 463</u> 15 295	<u>20 075</u> 15 295	<u>28 707</u> 15 295
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 752</u> 15 601	<u>29 018</u> 15 601	<u>30 774</u> 15 601	<u>20 386</u> 15 601	<u>29 018</u> 15 601
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 839</u> 15 758	<u>28 934</u> 15 758	<u>30 641</u> 15 758	<u>20 395</u> 15 758	<u>28 934</u> 15 758

					-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 002</u> 15 919	<u>29 098</u> 15 919	<u>30 804</u> 15 919	<u>20 558</u> 15 919	<u>29 098</u> 15 919
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 169</u> 16 083	<u>29 264</u> 16 083	<u>30 971</u> 16 083	<u>20 725</u> 16 083	<u>29 264</u> 16 083
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 513</u> 16 422	<u>29 608</u> 16 422	<u>31 315</u> 16 422	<u>21 069</u> 16 422	<u>29 608</u> 16 422
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 690</u> 16 597	<u>29 786</u> 16 597	<u>31 493</u> 16 597	<u>21 246</u> 16 597	<u>29 786</u> 16 597
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 002</u> 15 919	<u>29 098</u> 15 919	<u>30 804</u> 15 919	<u>20 558</u> 15 919	<u>29 098</u> 15 919
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 169</u> 16 083	<u>29 264</u> 16 083	<u>30 971</u> 16 083	<u>20 725</u> 16 083	<u>29 264</u> 16 083
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 339</u> 16 251	<u>29 434</u> 16 251	<u>31 141</u> 16 251	<u>20 895</u> 16 251	<u>29 434</u> 16 251
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 690</u> 16 597	<u>29 786</u> 16 597	<u>31 493</u> 16 597	<u>21 246</u> 16 597	<u>29 786</u> 16 597
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 872</u> 16 775	<u>29 967</u> 16 775	<u>31 674</u> 16 775	<u>21 428</u> 16 775	<u>29 967</u> 16 775
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 169</u> 16 083	<u>29 264</u> 16 083	<u>30 971</u> 16 083	<u>20 725</u> 16 083	<u>29 264</u> 16 083
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 339</u> 16 251	<u>29 434</u> 16 251	<u>31 141</u> 16 251	<u>20 895</u> 16 251	<u>29 434</u> 16 251



					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 513</u> 16 422	<u>29 608</u> 16 422	<u>31 315</u> 16 422	<u>21 069</u> 16 422	<u>29 608</u> 16 422
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 872</u> 16 775	<u>29 967</u> 16 775	<u>31 674</u> 16 775	<u>21 428</u> 16 775	<u>29 967</u> 16 775
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 057</u> 16 957	<u>30 152</u> 16 957	<u>31 859</u> 16 957	<u>21 613</u> 16 957	<u>30 152</u> 16 957
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 339</u> 16 251	<u>29 434</u> 16 251	<u>31 141</u> 16 251	<u>20 895</u> 16 251	<u>29 434</u> 16 251
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 513</u> 16 422	<u>29 608</u> 16 422	<u>31 315</u> 16 422	<u>21 069</u> 16 422	<u>29 608</u> 16 422
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 690</u> 16 597	<u>29 786</u> 16 597	<u>31 493</u> 16 597	<u>21 246</u> 16 597	<u>29 786</u> 16 597
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 057</u> 16 957	<u>30 152</u> 16 957	<u>31 859</u> 16 957	<u>21 613</u> 16 957	<u>30 152</u> 16 957
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 246</u> 17 144	<u>30 342</u> 17 144	<u>32 049</u> 17 144	<u>21 802</u> 17 144	<u>30 342</u> 17 144
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 760</u> 16 593	<u>30 026</u> 16 593	<u>31 781</u> 16 593	<u>21 394</u> 16 593	<u>30 026</u> 16 593
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 857</u> 16 760	<u>29 952</u> 16 760	<u>31 659</u> 16 760	<u>21 413</u> 16 760	<u>29 952</u> 16 760

					-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 030</u> 16 931	<u>30 126</u> 16 931	<u>31 833</u> 16 931	<u>21 587</u> 16 931	<u>30 126</u> 16 931
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 208</u> 17 106	<u>30 303</u> 17 106	<u>32 010</u> 17 106	<u>21 764</u> 17 106	<u>30 303</u> 17 106
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 574</u> 17 466	<u>30 669</u> 17 466	<u>32 376</u> 17 466	<u>22 130</u> 17 466	<u>30 669</u> 17 466
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 762</u> 17 652	<u>30 858</u> 17 652	<u>32 565</u> 17 652	<u>22 319</u> 17 652	<u>30 858</u> 17 652
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 030</u> 16 931	<u>30 126</u> 16 931	<u>31 833</u> 16 931	<u>21 587</u> 16 931	<u>30 126</u> 16 931
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 208</u> 17 106	<u>30 303</u> 17 106	<u>32 010</u> 17 106	<u>21 764</u> 17 106	<u>30 303</u> 17 106
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 389</u> 17 284	<u>30 484</u> 17 284	<u>32 191</u> 17 284	<u>21 945</u> 17 284	<u>30 484</u> 17 284
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 762</u> 17 652	<u>30 858</u> 17 652	<u>32 565</u> 17 652	<u>22 319</u> 17 652	<u>30 858</u> 17 652
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 955</u> 17 842	<u>31 051</u> 17 842	<u>32 758</u> 17 842	<u>22 512</u> 17 842	<u>31 051</u> 17 842
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 208</u> 17 106	<u>30 303</u> 17 106	<u>32 010</u> 17 106	<u>21 764</u> 17 106	<u>30 303</u> 17 106
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 389</u> 17 284	<u>30 484</u> 17 284	<u>32 191</u> 17 284	<u>21 945</u> 17 284	<u>30 484</u> 17 284

					-	-	-	-	-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 574</u> 17 466	<u>30 669</u> 17 466	<u>32 376</u> 17 466	<u>22 130</u> 17 466	<u>30 669</u> 17 466
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 955</u> 17 842	<u>31 051</u> 17 842	<u>32 758</u> 17 842	<u>22 512</u> 17 842	<u>31 051</u> 17 842
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 152</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036	<u>32 955</u> 18 036	<u>22 709</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 389</u> 17 284	<u>30 484</u> 17 284	<u>32 191</u> 17 284	<u>21 945</u> 17 284	<u>30 484</u> 17 284
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 574</u> 17 466	<u>30 669</u> 17 466	<u>32 376</u> 17 466	<u>22 130</u> 17 466	<u>30 669</u> 17 466
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 762</u> 17 652	<u>30 858</u> 17 652	<u>32 565</u> 17 652	<u>22 319</u> 17 652	<u>30 858</u> 17 652
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 152</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036	<u>32 955</u> 18 036	<u>22 709</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 354</u> 18 234	<u>31 449</u> 18 234	<u>33 156</u> 18 234	<u>22 910</u> 18 234	<u>31 449</u> 18 234
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 126</u> 16 954	<u>30 392</u> 16 954	<u>32 148</u> 16 954	<u>21 760</u> 16 954	<u>30 392</u> 16 954
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 227</u> 17 125	<u>30 322</u> 17 125	<u>32 029</u> 17 125	<u>21 783</u> 17 125	<u>30 322</u> 17 125

					-	-	-	-	-
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 404</u> 17 300	<u>30 500</u> 17 300	<u>32 207</u> 17 300	<u>21 961</u> 17 300	<u>30 500</u> 17 300
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 586</u> 17 478	<u>30 681</u> 17 478	<u>32 388</u> 17 478	<u>22 142</u> 17 478	<u>30 681</u> 17 478
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 959</u> 17 846	<u>31 055</u> 17 846	<u>32 762</u> 17 846	<u>22 516</u> 17 846	<u>31 055</u> 17 846
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 152</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036	<u>32 955</u> 18 036	<u>22 709</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 404</u> 17 300	<u>30 500</u> 17 300	<u>32 207</u> 17 300	<u>21 961</u> 17 300	<u>30 500</u> 17 300
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 586</u> 17 478	<u>30 681</u> 17 478	<u>32 388</u> 17 478	<u>22 142</u> 17 478	<u>30 681</u> 17 478
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 771</u> 17 660	<u>30 866</u> 17 660	<u>32 573</u> 17 660	<u>22 327</u> 17 660	<u>30 866</u> 17 660
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 152</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036	<u>32 955</u> 18 036	<u>22 709</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 349</u> 18 230	<u>31 445</u> 18 230	<u>33 152</u> 18 230	<u>22 906</u> 18 230	<u>31 445</u> 18 230
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 586</u> 17 478	<u>30 681</u> 17 478	<u>32 388</u> 17 478	<u>22 142</u> 17 478	<u>30 681</u> 17 478
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 771</u> 17 660	<u>30 866</u> 17 660	<u>32 573</u> 17 660	<u>22 327</u> 17 660	<u>30 866</u> 17 660

					-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 959</u> 17 846	<u>31 055</u> 17 846	<u>32 762</u> 17 846	<u>22 516</u> 17 846	<u>31 055</u> 17 846
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 349</u> 18 230	<u>31 445</u> 18 230	<u>33 152</u> 18 230	<u>22 906</u> 18 230	<u>31 445</u> 18 230
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 551</u> 18 428	<u>31 646</u> 18 428	<u>33 353</u> 18 428	<u>23 107</u> 18 428	<u>31 646</u> 18 428
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 771</u> 17 660	<u>30 866</u> 17 660	<u>32 573</u> 17 660	<u>22 327</u> 17 660	<u>30 866</u> 17 660
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 959</u> 17 846	<u>31 055</u> 17 846	<u>32 762</u> 17 846	<u>22 516</u> 17 846	<u>31 055</u> 17 846
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 152</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036	<u>32 955</u> 18 036	<u>22 709</u> 18 036	<u>31 248</u> 18 036
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 551</u> 18 428	<u>31 646</u> 18 428	<u>33 353</u> 18 428	<u>23 107</u> 18 428	<u>31 646</u> 18 428
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 756</u> 18 630	<u>31 852</u> 18 630	<u>33 559</u> 18 630	<u>23 313</u> 18 630	<u>31 852</u> 18 630
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 317</u> 18 126	<u>31 583</u> 18 126	<u>33 339</u> 18 126	<u>22 951</u> 18 126	<u>31 583</u> 18 126
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 430</u> 18 309	<u>31 525</u> 18 309	<u>33 232</u> 18 309	<u>22 986</u> 18 309	<u>31 525</u> 18 309

					-	-	-	-	-
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 620</u> 18 496	<u>31 715</u> 18 496	<u>33 422</u> 18 496	<u>23 176</u> 18 496	<u>31 715</u> 18 496
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 814</u> 18 686	<u>31 909</u> 18 686	<u>33 616</u> 18 686	<u>23 370</u> 18 686	<u>31 909</u> 18 686
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 213</u> 19 080	<u>32 309</u> 19 080	<u>34 016</u> 19 080	<u>23 769</u> 19 080	<u>32 309</u> 19 080
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 419</u> 19 283	<u>32 515</u> 19 283	<u>34 222</u> 19 283	<u>23 976</u> 19 283	<u>32 515</u> 19 283
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 620</u> 18 496	<u>31 715</u> 18 496	<u>33 422</u> 18 496	<u>23 176</u> 18 496	<u>31 715</u> 18 496
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 814</u> 18 686	<u>31 909</u> 18 686	<u>33 616</u> 18 686	<u>23 370</u> 18 686	<u>31 909</u> 18 686
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 011</u> 18 881	<u>32 107</u> 18 881	<u>33 814</u> 18 881	<u>23 567</u> 18 881	<u>32 107</u> 18 881
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 419</u> 19 283	<u>32 515</u> 19 283	<u>34 222</u> 19 283	<u>23 976</u> 19 283	<u>32 515</u> 19 283
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 630</u> 19 490	<u>32 726</u> 19 490	<u>34 432</u> 19 490	<u>24 186</u> 19 490	<u>32 726</u> 19 490
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 814</u> 18 686	<u>31 909</u> 18 686	<u>33 616</u> 18 686	<u>23 370</u> 18 686	<u>31 909</u> 18 686
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 011</u> 18 881	<u>32 107</u> 18 881	<u>33 814</u> 18 881	<u>23 567</u> 18 881	<u>32 107</u> 18 881

					-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 213</u> 19 080	<u>32 309</u> 19 080	<u>34 016</u> 19 080	<u>23 769</u> 19 080	<u>32 309</u> 19 080
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 630</u> 19 490	<u>32 726</u> 19 490	<u>34 432</u> 19 490	<u>24 186</u> 19 490	<u>32 726</u> 19 490
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 845</u> 19 702	<u>32 941</u> 19 702	<u>34 648</u> 19 702	<u>24 402</u> 19 702	<u>32 941</u> 19 702
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 011</u> 18 881	<u>32 107</u> 18 881	<u>33 814</u> 18 881	<u>23 567</u> 18 881	<u>32 107</u> 18 881
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 213</u> 19 080	<u>32 309</u> 19 080	<u>34 016</u> 19 080	<u>23 769</u> 19 080	<u>32 309</u> 19 080
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 419</u> 19 283	<u>32 515</u> 19 283	<u>34 222</u> 19 283	<u>23 976</u> 19 283	<u>32 515</u> 19 283
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 845</u> 19 702	<u>32 941</u> 19 702	<u>34 648</u> 19 702	<u>24 402</u> 19 702	<u>32 941</u> 19 702
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 065</u> 19 919	<u>33 161</u> 19 919	<u>34 868</u> 19 919	<u>24 622</u> 19 919	<u>33 161</u> 19 919
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 845</u> 19 702	<u>32 941</u> 19 702	<u>34 648</u> 19 702	<u>24 402</u> 19 702	<u>32 941</u> 19 702
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 065</u> 19 919	<u>33 161</u> 19 919	<u>34 868</u> 19 919	<u>24 622</u> 19 919	<u>33 161</u> 19 919
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 290</u> 20 140	<u>33 386</u> 20 140	<u>35 093</u> 20 140	<u>24 846</u> 20 140	<u>33 386</u> 20 140

					-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 520</u> 20 366	<u>33 616</u> 20 366	<u>35 322</u> 20 366	<u>25 076</u> 20 366	<u>33 616</u> 20 366
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 996</u> 20 834	<u>34 091</u> 20 834	<u>35 798</u> 20 834	<u>25 552</u> 20 834	<u>34 091</u> 20 834
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 783</u> 19 569	<u>33 049</u> 19 569	<u>34 805</u> 19 569	<u>24 417</u> 19 569	<u>33 049</u> 19 569
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 911</u> 19 766	<u>33 006</u> 19 766	<u>34 713</u> 19 766	<u>24 467</u> 19 766	<u>33 006</u> 19 766
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 116</u> 19 968	<u>33 211</u> 19 968	<u>34 918</u> 19 968	<u>24 672</u> 19 968	<u>33 211</u> 19 968
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 538</u> 20 384	<u>33 634</u> 20 384	<u>35 341</u> 20 384	<u>25 095</u> 20 384	<u>33 634</u> 20 384
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 756</u> 20 599	<u>33 852</u> 20 599	<u>35 559</u> 20 599	<u>25 313</u> 20 599	<u>33 852</u> 20 599
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 911</u> 19 766	<u>33 006</u> 19 766	<u>34 713</u> 19 766	<u>24 467</u> 19 766	<u>33 006</u> 19 766
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 116</u> 19 968	<u>33 211</u> 19 968	<u>34 918</u> 19 968	<u>24 672</u> 19 968	<u>33 211</u> 19 968
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 325</u> 20 174	<u>33 420</u> 20 174	<u>35 127</u> 20 174	<u>24 881</u> 20 174	<u>33 420</u> 20 174



					-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 756</u> 20 599	<u>33 852</u> 20 599	<u>35 559</u> 20 599	<u>25 313</u> 20 599	<u>33 852</u> 20 599
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 979</u> 20 818	<u>34 074</u> 20 818	<u>35 781</u> 20 818	<u>25 535</u> 20 818	<u>34 074</u> 20 818
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 116</u> 19 968	<u>33 211</u> 19 968	<u>34 918</u> 19 968	<u>24 672</u> 19 968	<u>33 211</u> 19 968
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 325</u> 20 174	<u>33 420</u> 20 174	<u>35 127</u> 20 174	<u>24 881</u> 20 174	<u>33 420</u> 20 174
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 538</u> 20 384	<u>33 634</u> 20 384	<u>35 341</u> 20 384	<u>25 095</u> 20 384	<u>33 634</u> 20 384
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 979</u> 20 818	<u>34 074</u> 20 818	<u>35 781</u> 20 818	<u>25 535</u> 20 818	<u>34 074</u> 20 818
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 206</u> 21 042	<u>34 302</u> 21 042	<u>36 009</u> 21 042	<u>25 763</u> 21 042	<u>34 302</u> 21 042
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 979</u> 20 818	<u>34 074</u> 20 818	<u>35 781</u> 20 818	<u>25 535</u> 20 818	<u>34 074</u> 20 818
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 206</u> 21 042	<u>34 302</u> 21 042	<u>36 009</u> 21 042	<u>25 763</u> 21 042	<u>34 302</u> 21 042
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 439</u> 21 270	<u>34 534</u> 21 270	<u>36 241</u> 21 270	<u>25 995</u> 21 270	<u>34 534</u> 21 270
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 676</u> 21 504	<u>34 772</u> 21 504	<u>36 479</u> 21 504	<u>26 232</u> 21 504	<u>34 772</u> 21 504

					-	-	-	-	-
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 167</u> 21 987	<u>35 263</u> 21 987	<u>36 970</u> 21 987	<u>26 723</u> 21 987	<u>35 263</u> 21 987
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 882</u> 20 651	<u>34 149</u> 20 651	<u>35 904</u> 20 651	<u>25 517</u> 20 651	<u>34 149</u> 20 651
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 021</u> 20 859	<u>34 117</u> 20 859	<u>35 824</u> 20 859	<u>25 577</u> 20 859	<u>34 117</u> 20 859
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 238</u> 21 072	<u>34 333</u> 21 072	<u>36 040</u> 21 072	<u>25 794</u> 21 072	<u>34 333</u> 21 072
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 684</u> 21 511	<u>34 779</u> 21 511	<u>36 486</u> 21 511	<u>26 240</u> 21 511	<u>34 779</u> 21 511
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 914</u> 21 738	<u>35 009</u> 21 738	<u>36 716</u> 21 738	<u>26 470</u> 21 738	<u>35 009</u> 21 738
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 021</u> 20 859	<u>34 117</u> 20 859	<u>35 824</u> 20 859	<u>25 577</u> 20 859	<u>34 117</u> 20 859
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 238</u> 21 072	<u>34 333</u> 21 072	<u>36 040</u> 21 072	<u>25 794</u> 21 072	<u>34 333</u> 21 072
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 458</u> 21 290	<u>34 554</u> 21 290	<u>36 261</u> 21 290	<u>26 014</u> 21 290	<u>34 554</u> 21 290
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 914</u> 21 738	<u>35 009</u> 21 738	<u>36 716</u> 21 738	<u>26 470</u> 21 738	<u>35 009</u> 21 738

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 149</u> 21 969	<u>35 244</u> 21 969	<u>36 951</u> 21 969	<u>26 705</u> 21 969	<u>35 244</u> 21 969
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 238</u> 21 072	<u>34 333</u> 21 072	<u>36 040</u> 21 072	<u>25 794</u> 21 072	<u>34 333</u> 21 072
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 458</u> 21 290	<u>34 554</u> 21 290	<u>36 261</u> 21 290	<u>26 014</u> 21 290	<u>34 554</u> 21 290
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 684</u> 21 511	<u>34 779</u> 21 511	<u>36 486</u> 21 511	<u>26 240</u> 21 511	<u>34 779</u> 21 511
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 149</u> 21 969	<u>35 244</u> 21 969	<u>36 951</u> 21 969	<u>26 705</u> 21 969	<u>35 244</u> 21 969
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 389</u> 22 205	<u>35 484</u> 22 205	<u>37 191</u> 22 205	<u>26 945</u> 22 205	<u>35 484</u> 22 205
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 149</u> 21 969	<u>35 244</u> 21 969	<u>36 951</u> 21 969	<u>26 705</u> 21 969	<u>35 244</u> 21 969
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 389</u> 22 205	<u>35 484</u> 22 205	<u>37 191</u> 22 205	<u>26 945</u> 22 205	<u>35 484</u> 22 205
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 634</u> 22 447	<u>35 729</u> 22 447	<u>37 436</u> 22 447	<u>27 190</u> 22 447	<u>35 729</u> 22 447
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 884</u> 22 693	<u>35 980</u> 22 693	<u>37 687</u> 22 693	<u>27 441</u> 22 693	<u>35 980</u> 22 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 23 203	<u>36 498</u> 23 203	<u>38 205</u> 23 203	<u>27 959</u> 23 203	<u>36 498</u> 23 203

					-	-	-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 165</u> 21 913	<u>35 431</u> 21 913	<u>37 187</u> 21 913	<u>26 799</u> 21 913	<u>35 431</u> 21 913
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 317</u> 22 135	<u>35 412</u> 22 135	<u>37 119</u> 22 135	<u>26 873</u> 22 135	<u>35 412</u> 22 135
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 781</u> 22 591	<u>35 876</u> 22 591	<u>37 583</u> 22 591	<u>27 337</u> 22 591	<u>35 876</u> 22 591
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 020</u> 22 826	<u>36 115</u> 22 826	<u>37 822</u> 22 826	<u>27 576</u> 22 826	<u>36 115</u> 22 826
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 317</u> 22 135	<u>35 412</u> 22 135	<u>37 119</u> 22 135	<u>26 873</u> 22 135	<u>35 412</u> 22 135
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 546</u> 22 361	<u>35 642</u> 22 361	<u>37 349</u> 22 361	<u>27 103</u> 22 361	<u>35 642</u> 22 361
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 020</u> 22 826	<u>36 115</u> 22 826	<u>37 822</u> 22 826	<u>27 576</u> 22 826	<u>36 115</u> 22 826
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 264</u> 23 067	<u>36 359</u> 23 067	<u>38 066</u> 23 067	<u>27 820</u> 23 067	<u>36 359</u> 23 067
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 264</u> 23 067	<u>36 359</u> 23 067	<u>38 066</u> 23 067	<u>27 820</u> 23 067	<u>36 359</u> 23 067
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 513</u> 23 312	<u>36 609</u> 23 312	<u>38 316</u> 23 312	<u>28 069</u> 23 312	<u>36 609</u> 23 312

					-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 028</u> 23 819	<u>37 124</u> 23 819	<u>38 830</u> 23 819	<u>28 584</u> 23 819	<u>37 124</u> 23 819
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 294</u> 24 081	<u>37 389</u> 24 081	<u>39 096</u> 24 081	<u>28 850</u> 24 081	<u>37 389</u> 24 081
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 532</u> 22 274	<u>35 798</u> 22 274	<u>37 554</u> 22 274	<u>27 166</u> 22 274	<u>35 798</u> 22 274
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 807</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545	<u>37 828</u> 22 545	<u>27 441</u> 22 545	<u>36 073</u> 22 545
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 965</u> 22 772	<u>36 060</u> 22 772	<u>37 767</u> 22 772	<u>27 521</u> 22 772	<u>36 060</u> 22 772
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 442</u> 23 242	<u>36 537</u> 23 242	<u>38 244</u> 23 242	<u>27 998</u> 23 242	<u>36 537</u> 23 242
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 688</u> 23 484	<u>36 783</u> 23 484	<u>38 490</u> 23 484	<u>28 244</u> 23 484	<u>36 783</u> 23 484
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 965</u> 22 772	<u>36 060</u> 22 772	<u>37 767</u> 22 772	<u>27 521</u> 22 772	<u>36 060</u> 22 772
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 201</u> 23 005	<u>36 296</u> 23 005	<u>38 003</u> 23 005	<u>27 757</u> 23 005	<u>36 296</u> 23 005

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 688</u> 23 484	<u>36 783</u> 23 484	<u>38 490</u> 23 484	<u>28 244</u> 23 484	<u>36 783</u> 23 484
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 939</u> 23 731	<u>37 034</u> 23 731	<u>38 741</u> 23 731	<u>28 495</u> 23 731	<u>37 034</u> 23 731
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 939</u> 23 731	<u>37 034</u> 23 731	<u>38 741</u> 23 731	<u>28 495</u> 23 731	<u>37 034</u> 23 731
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 195</u> 23 984	<u>37 291</u> 23 984	<u>38 998</u> 23 984	<u>28 752</u> 23 984	<u>37 291</u> 23 984
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 725</u> 24 505	<u>37 821</u> 24 505	<u>39 528</u> 24 505	<u>29 281</u> 24 505	<u>37 821</u> 24 505
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 999</u> 24 774	<u>38 094</u> 24 774	<u>39 801</u> 24 774	<u>29 555</u> 24 774	<u>38 094</u> 24 774
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 265</u> 22 996	<u>36 531</u> 22 996	<u>38 286</u> 22 996	<u>27 899</u> 22 996	<u>36 531</u> 22 996
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 428</u> 23 228	<u>36 523</u> 23 228	<u>38 230</u> 23 228	<u>27 984</u> 23 228	<u>36 523</u> 23 228
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 914</u> 23 707	<u>37 010</u> 23 707	<u>38 716</u> 23 707	<u>28 470</u> 23 707	<u>37 010</u> 23 707
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 165</u> 23 954	<u>37 260</u> 23 954	<u>38 967</u> 23 954	<u>28 721</u> 23 954	<u>37 260</u> 23 954

					-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 428</u> 23 228	<u>36 523</u> 23 228	<u>38 230</u> 23 228	<u>27 984</u> 23 228	<u>36 523</u> 23 228
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 668</u> 23 465	<u>36 764</u> 23 465	<u>38 471</u> 23 465	<u>28 225</u> 23 465	<u>36 764</u> 23 465
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 165</u> 23 954	<u>37 260</u> 23 954	<u>38 967</u> 23 954	<u>28 721</u> 23 954	<u>37 260</u> 23 954
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 421</u> 24 206	<u>37 517</u> 24 206	<u>39 224</u> 24 206	<u>28 977</u> 24 206	<u>37 517</u> 24 206
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 421</u> 24 206	<u>37 517</u> 24 206	<u>39 224</u> 24 206	<u>28 977</u> 24 206	<u>37 517</u> 24 206
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 683</u> 24 463	<u>37 778</u> 24 463	<u>39 485</u> 24 463	<u>29 239</u> 24 463	<u>37 778</u> 24 463
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 223</u> 24 995	<u>38 319</u> 24 995	<u>40 025</u> 24 995	<u>29 779</u> 24 995	<u>38 319</u> 24 995
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>30 502</u> 25 270	<u>38 598</u> 25 270	<u>40 305</u> 25 270	<u>30 058</u> 25 270	<u>38 598</u> 25 270
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 471</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152	<u>41 493</u> 26 152	<u>31 106</u> 26 152	<u>39 738</u> 26 152
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 667</u> 26 416	<u>39 762</u> 26 416	<u>41 469</u> 26 416	<u>31 223</u> 26 416	<u>39 762</u> 26 416

					-	-	-	-	-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 220</u> 26 961	<u>40 316</u> 26 961	<u>42 022</u> 26 961	<u>31 776</u> 26 961	<u>40 316</u> 26 961
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 505</u> 27 241	<u>40 601</u> 27 241	<u>42 308</u> 27 241	<u>32 062</u> 27 241	<u>40 601</u> 27 241
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 667</u> 26 416	<u>39 762</u> 26 416	<u>41 469</u> 26 416	<u>31 223</u> 26 416	<u>39 762</u> 26 416
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 941</u> 26 686	<u>40 036</u> 26 686	<u>41 743</u> 26 686	<u>31 497</u> 26 686	<u>40 036</u> 26 686
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 505</u> 27 241	<u>40 601</u> 27 241	<u>42 308</u> 27 241	<u>32 062</u> 27 241	<u>40 601</u> 27 241
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 797</u> 27 528	<u>40 892</u> 27 528	<u>42 599</u> 27 528	<u>32 353</u> 27 528	<u>40 892</u> 27 528
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 797</u> 27 528	<u>40 892</u> 27 528	<u>42 599</u> 27 528	<u>32 353</u> 27 528	<u>40 892</u> 27 528
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 094</u> 27 821	<u>41 190</u> 27 821	<u>42 897</u> 27 821	<u>32 650</u> 27 821	<u>41 190</u> 27 821
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 709</u> 28 426	<u>41 804</u> 28 426	<u>43 511</u> 28 426	<u>33 265</u> 28 426	<u>41 804</u> 28 426
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 026</u> 28 738	<u>42 122</u> 28 738	<u>43 828</u> 28 738	<u>33 582</u> 28 738	<u>42 122</u> 28 738
212-101-2800	45, 7473-2010	3							



					-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 969</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563	<u>46 991</u> 31 563	<u>36 603</u> 31 563	<u>45 235</u> 31 563
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 219</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881	<u>47 022</u> 31 881	<u>36 776</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 887</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539	<u>47 690</u> 32 539	<u>37 444</u> 32 539	<u>45 983</u> 32 539
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 232</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>48 034</u> 32 878	<u>37 788</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 219</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881	<u>47 022</u> 31 881	<u>36 776</u> 31 881	<u>45 315</u> 31 881
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 550</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207	<u>47 352</u> 32 207	<u>37 106</u> 32 207	<u>45 645</u> 32 207
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 232</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878	<u>48 034</u> 32 878	<u>37 788</u> 32 878	<u>46 327</u> 32 878
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 583</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>48 386</u> 33 224	<u>38 140</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 583</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224	<u>48 386</u> 33 224	<u>38 140</u> 33 224	<u>46 679</u> 33 224
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 942</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577	<u>48 745</u> 33 577	<u>38 499</u> 33 577	<u>47 038</u> 33 577
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 684</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307	<u>49 486</u> 34 307	<u>39 240</u> 34 307	<u>47 780</u> 34 307

					-	-	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 067</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684	<u>49 869</u> 34 684	<u>39 623</u> 34 684	<u>48 163</u> 34 684

					.
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 295</u> 14 297
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 585</u> 14 583
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 882</u> 14 875
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 890</u> 15 025

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 046</u> 15 178
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 205</u> 15 335
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 533</u> 15 658
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 702</u> 15 824
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 046</u> 15 178
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 205</u> 15 335
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 367</u> 15 495
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 702</u> 15 824
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 875</u> 15 995
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 205</u> 15 335
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 367</u> 15 495

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 533</u> 15 658
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 875</u> 15 995
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 052</u> 16 168
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 367</u> 15 495
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 533</u> 15 658
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 702</u> 15 824
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 052</u> 16 168
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 232</u> 16 346
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 843</u> 15 821
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 861</u> 15 981

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 027</u> 16 144
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 196</u> 16 310
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 545</u> 16 653
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 725</u> 16 831
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 027</u> 16 144
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 196</u> 16 310
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 368</u> 16 480
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 725</u> 16 831
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 909</u> 17 012
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 196</u> 16 310
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 368</u> 16 480

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 545</u> 16 653
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 909</u> 17 012
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 096</u> 17 196
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 368</u> 16 480
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 545</u> 16 653
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 725</u> 16 831
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 096</u> 17 196
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 288</u> 17 385
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 192</u> 16 165
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 214</u> 16 328

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 383</u> 16 495
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 556</u> 16 665
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 913</u> 17 015
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 096</u> 17 196
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 383</u> 16 495
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 556</u> 16 665
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 732</u> 16 838
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 096</u> 17 196
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 284</u> 17 381
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 556</u> 16 665
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 732</u> 16 838

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 913</u> 17 015
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 284</u> 17 381
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 476</u> 17 570
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 732</u> 16 838
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 913</u> 17 015
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 096</u> 17 196
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 476</u> 17 570
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 672</u> 17 763
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 328</u> 17 282
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 361</u> 17 457



212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 542</u> 17 635
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 727</u> 17 817
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 108</u> 18 192
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 386
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 542</u> 17 635
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 727</u> 17 817
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 915</u> 18 003
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 386
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 505</u> 18 583
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 727</u> 17 817
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 915</u> 18 003

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 108</u> 18 192
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 505</u> 18 583
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 711</u> 18 785
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 915</u> 18 003
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 108</u> 18 192
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 386
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 711</u> 18 785
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 920</u> 18 992
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 711</u> 18 785
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 920</u> 18 992
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 135</u> 19 203

				,	.
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 354</u> 19 418
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 808</u> 19 865
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 725</u> 18 658
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 773</u> 18 847
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 968</u> 19 039
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 371</u> 19 436
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 579</u> 19 640
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 773</u> 18 847
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 968</u> 19 039
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 168</u> 19 235

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 579</u> 19 640
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 792</u> 19 849
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 968</u> 19 039
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 168</u> 19 235
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 371</u> 19 436
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 792</u> 19 849
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 008</u> 20 063
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 792</u> 19 849
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 008</u> 20 063
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 230</u> 20 281
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 456</u> 20 503

				,	.
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 924</u> 20 964
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 774</u> 19 690
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 832</u> 19 889
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 038</u> 20 092
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 463</u> 20 510
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 683</u> 20 726
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 832</u> 19 889
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 038</u> 20 092
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 249</u> 20 299
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 683</u> 20 726

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 907</u> 20 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 038</u> 20 092
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 249</u> 20 299
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 463</u> 20 510
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 907</u> 20 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 136</u> 21 172
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 907</u> 20 947
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 136</u> 21 172
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 369</u> 21 402
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 608</u> 21 637
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 102</u> 22 123

				,	.
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 997</u> 20 894
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 067</u> 21 105
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 509</u> 21 540
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>29 737</u> 21 764
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 067</u> 21 105
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 286</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>29 737</u> 21 764
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>29 970</u> 21 993
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>29 970</u> 21 993
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 208</u> 22 227

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 699</u> 22 711
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>30 952</u> 22 960
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 346</u> 21 238
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 420</u> 21 452
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 870</u> 21 894
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 101</u> 22 122
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 420</u> 21 452
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 643</u> 21 671
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 101</u> 22 122
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 338</u> 22 355



212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 338</u> 22 355
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 580</u> 22 593
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 079</u> 23 084
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 336</u> 23 338
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 608</u> 21 496
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 685</u> 21 713
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 140</u> 22 160
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 374</u> 22 391
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 685</u> 21 713
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 910</u> 21 934

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 374</u> 22 391
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 614</u> 22 627
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 614</u> 22 627
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 858</u> 22 868
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 363</u> 23 365
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 624</u> 23 621
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 045</u> 21 925
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 126</u> 22 147
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 590</u> 22 604
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 829</u> 22 839

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 126</u> 22 147
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 356</u> 22 373
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 829</u> 22 839
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 074</u> 23 079
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 074</u> 23 079
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 323</u> 23 325
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 838</u> 23 832
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 104</u> 24 094
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 103</u> 24 935
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 215</u> 25 187

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 742</u> 25 706
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 014</u> 25 974
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 215</u> 25 187
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 476</u> 25 444
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 014</u> 25 974
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 292</u> 26 247
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 292</u> 26 247
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 576</u> 26 526
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 162</u> 27 103
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 464</u> 27 401
212-101-1400	7473-2010 45	3			

212-101-1401		3	1	2400	<u>38 344</u> 30 094
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 509</u> 30 398
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 146</u> 31 024
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 474</u> 31 348
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 509</u> 30 398
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 824</u> 30 708
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 474</u> 31 348
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 809</u> 31 678
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 809</u> 31 678
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 152</u> 32 015
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 859</u> 32 711

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 224</u> 33 070
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 440</u> 14 440
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 733</u> 14 729
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 033</u> 15 024
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 043</u> 15 175
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 200</u> 15 330
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 361</u> 15 488

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 692</u> 15 814
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 863</u> 15 983
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 200</u> 15 330
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 361</u> 15 488
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 525</u> 15 650
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 863</u> 15 983
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 038</u> 16 154
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 361</u> 15 488
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 525</u> 15 650
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 692</u> 15 814
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 038</u> 16 154

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 216</u> 16 330
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 525</u> 15 650
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 692</u> 15 814
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 863</u> 15 983
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 216</u> 16 330
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 399</u> 16 510
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 003</u> 15 979
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 023</u> 16 140
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 191</u> 16 305
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 362</u> 16 473



212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 714</u> 16 820
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 896</u> 16 999
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 191</u> 16 305
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 362</u> 16 473
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 536</u> 16 645
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 896</u> 16 999
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 081</u> 17 182
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 362</u> 16 473
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 536</u> 16 645
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 714</u> 16 820
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 081</u> 17 182

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 271</u> 17 368
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 536</u> 16 645
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 714</u> 16 820
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 896</u> 16 999
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 271</u> 17 368
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 465</u> 17 559
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 356</u> 16 326
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 380</u> 16 491
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 551</u> 16 659
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 725</u> 16 831

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 085</u> 17 186
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 271</u> 17 368
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 551</u> 16 659
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 725</u> 16 831
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 904</u> 17 007
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 271</u> 17 368
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 461</u> 17 555
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 725</u> 16 831
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 904</u> 17 007
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 085</u> 17 186
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 461</u> 17 555

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 655</u> 17 746
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 904</u> 17 007
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 085</u> 17 186
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 271</u> 17 368
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 655</u> 17 746
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 853</u> 17 941
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 503</u> 17 455
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 539</u> 17 632
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 721</u> 17 811
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 908</u> 17 995

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 293</u> 18 374
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 491</u> 18 569
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 721</u> 17 811
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 908</u> 17 995
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 098</u> 18 183
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 491</u> 18 569
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 694</u> 18 769
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 908</u> 17 995
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 098</u> 18 183
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 293</u> 18 374
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 694</u> 18 769

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 973
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 098</u> 18 183
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 293</u> 18 374
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 491</u> 18 569
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 973
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 113</u> 19 182
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 973
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 113</u> 19 182
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 330</u> 19 395
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 551</u> 19 613
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 009</u> 20 063

				,	.
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 915</u> 18 845
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 965</u> 19 035
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 162</u> 19 229
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 569</u> 19 630
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 779</u> 19 837
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 965</u> 19 035
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 162</u> 19 229
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 363</u> 19 428
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 779</u> 19 837
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 993</u> 20 048

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 162</u> 19 229
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 363</u> 19 428
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 569</u> 19 630
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 993</u> 20 048
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 212</u> 20 263
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 993</u> 20 048
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 212</u> 20 263
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 436</u> 20 483
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 665</u> 20 708
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 137</u> 21 174
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			



212-101-2201		3	1	2400	<u>27 974</u> 19 887
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 034</u> 20 088
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 242</u> 20 293
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 672</u> 20 715
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 893</u> 20 933
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 034</u> 20 088
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 242</u> 20 293
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 455</u> 20 502
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 893</u> 20 933
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 120</u> 21 156
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 242</u> 20 293

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 455</u> 20 502
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 672</u> 20 715
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 120</u> 21 156
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 351</u> 21 384
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 120</u> 21 156
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 351</u> 21 384
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 587</u> 21 616
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 828</u> 21 854
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 327</u> 22 345
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 209</u> 21 103

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 282</u> 21 316
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 728</u> 21 755
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 958</u> 21 982
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 282</u> 21 316
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 503</u> 21 533
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 958</u> 21 982
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 194</u> 22 213
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 194</u> 22 213
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 434</u> 22 450
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 929</u> 22 938
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 186</u> 23 190

				,	.
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 562</u> 21 450
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 827</u> 21 710
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 906</u> 21 930
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 365</u> 22 382
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 602</u> 22 615
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 906</u> 21 930
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 133</u> 22 154
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 602</u> 22 615
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 844</u> 22 853

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 844</u> 22 853
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 091</u> 23 096
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 601</u> 23 598
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 864</u> 23 858
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 268</u> 22 145
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 351</u> 22 368
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 820</u> 22 830
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 061</u> 23 067
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 351</u> 22 368
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 22 597

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 061</u> 23 067
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 308</u> 23 310
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 308</u> 23 310
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 560</u> 23 558
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 080</u> 24 070
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 349</u> 24 335
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 356</u> 25 184
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 470</u> 25 439
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 003</u> 25 963
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 278</u> 26 234

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 470</u> 25 439
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 734</u> 25 698
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 278</u> 26 234
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 559</u> 26 510
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 559</u> 26 510
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 845</u> 26 792
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 437</u> 27 374
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 743</u> 27 675
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 650</u> 30 395
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 818</u> 30 702

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 461</u> 31 335
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 793</u> 31 661
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 818</u> 30 702
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 136</u> 31 015
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 793</u> 31 661
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 131</u> 31 994
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 131</u> 31 994
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 477</u> 32 335
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 191</u> 33 038
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 560</u> 33 401



**212-102.**

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 160</u> 15 303	<u>28 553</u> 15 144	<u>22 760</u> 15 144	<u>22 365</u> 15 144	<u>19 470</u> 15 144
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 434</u> 15 573	<u>28 861</u> 15 446	<u>23 067</u> 15 446	<u>22 672</u> 15 446	<u>19 778</u> 15 446
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 897</u> 16 029	<u>29 175</u> 15 755	<u>23 381</u> 15 755	<u>22 986</u> 15 755	<u>20 092</u> 15 755
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 545</u> 16 666	<u>30 193</u> 16 757	<u>24 399</u> 16 757	<u>24 004</u> 16 757	<u>21 110</u> 16 757
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 822</u> 16 939	<u>30 563</u> 17 121	<u>24 769</u> 17 121	<u>24 374</u> 17 121	<u>21 480</u> 17 121
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 902</u> 18 002	<u>31 766</u> 18 305	<u>25 972</u> 18 305	<u>25 577</u> 18 305	<u>22 683</u> 18 305
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 321</u> 19 398	<u>33 246</u> 19 763	<u>27 452</u> 19 763	<u>27 057</u> 19 763	<u>24 163</u> 19 763
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 524</u> 20 582	<u>34 356</u> 20 855	<u>28 563</u> 20 855	<u>28 168</u> 20 855	<u>25 273</u> 20 855
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 511</u> 21 554	<u>35 652</u> 22 130	<u>29 858</u> 22 130	<u>29 463</u> 22 130	<u>26 569</u> 22 130
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 634</u> 21 675	<u>36 022</u> 22 495	<u>30 228</u> 22 495	<u>29 833</u> 22 495	<u>26 939</u> 22 495

						-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 467</u> 22 495	<u>36 300</u> 22 768	<u>30 506</u> 22 768	<u>30 111</u> 22 768	<u>27 216</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 315</u> 15 456	<u>28 707</u> 15 295	<u>22 913</u> 15 295	<u>22 518</u> 15 295	<u>19 624</u> 15 295
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 592</u> 15 728	<u>29 018</u> 15 601	<u>23 224</u> 15 601	<u>22 829</u> 15 601	<u>19 935</u> 15 601
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 060</u> 16 189	<u>29 335</u> 15 913	<u>23 541</u> 15 913	<u>23 146</u> 15 913	<u>20 252</u> 15 913
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 714</u> 16 833	<u>30 363</u> 16 925	<u>24 569</u> 16 925	<u>24 174</u> 16 925	<u>21 280</u> 16 925
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 995</u> 17 109	<u>30 737</u> 17 293	<u>24 943</u> 17 293	<u>24 548</u> 17 293	<u>21 654</u> 17 293
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 085</u> 18 182	<u>31 952</u> 18 488	<u>26 158</u> 18 488	<u>25 763</u> 18 488	<u>22 869</u> 18 488
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 518</u> 19 592	<u>33 447</u> 19 960	<u>27 653</u> 19 960	<u>27 258</u> 19 960	<u>24 364</u> 19 960
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 733</u> 20 788	<u>34 568</u> 21 064	<u>28 775</u> 21 064	<u>28 380</u> 21 064	<u>25 485</u> 21 064
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 730</u> 21 769	<u>35 877</u> 22 352	<u>30 083</u> 22 352	<u>29 688</u> 22 352	<u>26 794</u> 22 352

				,	.	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 854</u> 21 892	<u>36 250</u> 22 720	<u>30 457</u> 22 720	<u>30 062</u> 22 720	<u>27 167</u> 22 720
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 695</u> 22 720	<u>36 531</u> 22 996	<u>30 737</u> 22 996	<u>30 342</u> 22 996	<u>27 448</u> 22 996

				,	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 287</u> 15 144	<u>28 553</u> 15 144	<u>30 309</u> 15 144	<u>19 921</u> 15 144	<u>28 553</u> 15 144
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 595</u> 15 446	<u>28 861</u> 15 446	<u>30 617</u> 15 446	<u>20 229</u> 15 446	<u>28 861</u> 15 446
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 909</u> 15 755	<u>29 175</u> 15 755	<u>30 930</u> 15 755	<u>20 543</u> 15 755	<u>29 175</u> 15 755
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 926</u> 16 757	<u>30 193</u> 16 757	<u>31 948</u> 16 757	<u>21 561</u> 16 757	<u>30 193</u> 16 757
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 297</u> 17 121	<u>30 563</u> 17 121	<u>32 318</u> 17 121	<u>21 931</u> 17 121	<u>30 563</u> 17 121

					-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 499</u> 18 305	<u>31 766</u> 18 305	<u>33 521</u> 18 305	<u>23 134</u> 18 305	<u>31 766</u> 18 305
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 980</u> 19 763	<u>33 246</u> 19 763	<u>35 002</u> 19 763	<u>24 614</u> 19 763	<u>33 246</u> 19 763
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 090</u> 20 855	<u>34 356</u> 20 855	<u>36 112</u> 20 855	<u>25 724</u> 20 855	<u>34 356</u> 20 855
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 386</u> 22 130	<u>35 652</u> 22 130	<u>37 407</u> 22 130	<u>27 020</u> 22 130	<u>35 652</u> 22 130
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 756</u> 22 495	<u>36 022</u> 22 495	<u>37 778</u> 22 495	<u>27 390</u> 22 495	<u>36 022</u> 22 495
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 033</u> 22 768	<u>36 300</u> 22 768	<u>38 055</u> 22 768	<u>27 668</u> 22 768	<u>36 300</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 441</u> 15 295	<u>28 707</u> 15 295	<u>30 463</u> 15 295	<u>20 075</u> 15 295	<u>28 707</u> 15 295
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 752</u> 15 601	<u>29 018</u> 15 601	<u>30 774</u> 15 601	<u>20 386</u> 15 601	<u>29 018</u> 15 601
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 069</u> 15 913	<u>29 335</u> 15 913	<u>31 091</u> 15 913	<u>20 703</u> 15 913	<u>29 335</u> 15 913
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 097</u> 16 925	<u>30 363</u> 16 925	<u>32 119</u> 16 925	<u>21 731</u> 16 925	<u>30 363</u> 16 925

					-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 471</u> 17 293	<u>30 737</u> 17 293	<u>32 492</u> 17 293	<u>22 105</u> 17 293	<u>30 737</u> 17 293
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 685</u> 18 488	<u>31 952</u> 18 488	<u>33 707</u> 18 488	<u>23 320</u> 18 488	<u>31 952</u> 18 488
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 181</u> 19 960	<u>33 447</u> 19 960	<u>35 203</u> 19 960	<u>24 815</u> 19 960	<u>33 447</u> 19 960
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 302</u> 21 064	<u>34 568</u> 21 064	<u>36 324</u> 21 064	<u>25 936</u> 21 064	<u>34 568</u> 21 064
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 610</u> 22 352	<u>35 877</u> 22 352	<u>37 632</u> 22 352	<u>27 245</u> 22 352	<u>35 877</u> 22 352
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 984</u> 22 720	<u>36 250</u> 22 720	<u>38 006</u> 22 720	<u>27 619</u> 22 720	<u>36 250</u> 22 720
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 265</u> 22 996	<u>36 531</u> 22 996	<u>38 286</u> 22 996	<u>27 899</u> 22 996	<u>36 531</u> 22 996

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 585</u> 14 583
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 882</u> 14 875
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 184</u> 15 172
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 164</u> 16 137
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 520</u> 16 488
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 679</u> 17 628
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 105</u> 19 031
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 174</u> 20 084
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 421</u> 21 312
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 778</u> 21 662

				,	.
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 045</u> 21 925
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 733</u> 14 729
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 033</u> 15 024
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 338</u> 15 324
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 328</u> 16 299
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 688</u> 16 653
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 858</u> 17 804
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 298</u> 19 222
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 378</u> 20 285
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 638</u> 21 525

				,	.
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 998</u> 21 879
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 268</u> 22 145

**212-103.**

				,	.	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786



				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	.
212-103-0100					
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786

**212-2.**  
**212-201.**

					,	.	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>40 028</u> 34 911	<u>40 066</u> 34 911	<u>37 982</u> 34 911	<u>37 982</u> 34 911	<u>36 878</u> 34 911	
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>40 390</u> 35 268	<u>40 427</u> 35 268	<u>38 343</u> 35 268	<u>38 343</u> 35 268	<u>37 239</u> 35 268	
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>41 203</u> 36 071	<u>41 240</u> 36 071	<u>39 157</u> 36 071	<u>39 157</u> 36 071	<u>38 053</u> 36 071	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>44 727</u> 37 232	<u>44 783</u> 37 232	<u>41 657</u> 37 232	<u>41 657</u> 37 232	<u>40 001</u> 37 232	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>45 901</u> 38 393	<u>45 958</u> 38 393	<u>42 832</u> 38 393	<u>42 832</u> 38 393	<u>41 176</u> 38 393	

					-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>37 188</u> 34 911	<u>40 066</u> 34 911	<u>40 576</u> 34 911	<u>36 986</u> 34 911	<u>40 066</u> 34 911
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>37 549</u> 35 268	<u>40 427</u> 35 268	<u>40 937</u> 35 268	<u>37 348</u> 35 268	<u>40 427</u> 35 268
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 362</u> 36 071	<u>41 240</u> 36 071	<u>41 750</u> 36 071	<u>38 161</u> 36 071	<u>41 240</u> 36 071
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>40 466</u> 37 232	<u>44 783</u> 37 232	<u>45 548</u> 37 232	<u>40 164</u> 37 232	<u>44 783</u> 37 232
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>41 641</u> 38 393	<u>45 958</u> 38 393	<u>46 723</u> 38 393	<u>41 338</u> 38 393	<u>45 958</u> 38 393

212-201-0100	7473-2010	3			

212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 124</u> 34 911
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>38 485</u> 35 268
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>39 299</u> 36 071
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>41 870</u> 37 232
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>43 045</u> 38 393

**212-202.**

				,	.
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.**  
**212-301.**

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

				,	.	-	-	-	-
212-401-0100	28013-2023	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 809</u> 14 761	<u>26 963</u> 14 658	<u>21 652</u> 14 658	<u>21 290</u> 14 658	<u>18 637</u> 14 658
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 456</u> 15 398	<u>27 708</u> 15 391	<u>22 397</u> 15 391	<u>22 035</u> 15 391	<u>19 381</u> 15 391

						-	-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 170</u> 16 101	<u>28 489</u> 16 161	<u>23 179</u> 16 161	<u>22 816</u> 16 161	<u>20 163</u> 16 161
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 926</u> 16 845	<u>28 943</u> 16 607	<u>23 632</u> 16 607	<u>23 270</u> 16 607	<u>20 617</u> 16 607
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 214</u> 17 129	<u>29 280</u> 16 939	<u>23 970</u> 16 939	<u>23 607</u> 16 939	<u>20 954</u> 16 939
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 531</u> 17 440	<u>29 397</u> 17 054	<u>24 086</u> 17 054	<u>23 724</u> 17 054	<u>21 070</u> 17 054
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 287</u> 18 185	<u>30 304</u> 17 946	<u>24 993</u> 17 946	<u>24 631</u> 17 946	<u>21 978</u> 17 946
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 832</u> 19 705	<u>32 127</u> 19 741	<u>26 816</u> 19 741	<u>26 454</u> 19 741	<u>23 801</u> 19 741
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 320</u> 21 170	<u>34 133</u> 21 715	<u>28 822</u> 21 715	<u>28 460</u> 21 715	<u>25 807</u> 21 715
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 277</u> 23 096	<u>36 339</u> 23 887	<u>31 028</u> 23 887	<u>30 666</u> 23 887	<u>28 013</u> 23 887
212-401-0300	28013-2023	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>10 204</u> 7 777	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 868</u> 8 492	<u>13 598</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-2023	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 386</u> 14 658	<u>26 963</u> 14 658	<u>28 572</u> 14 658	<u>19 050</u> 14 658	<u>26 963</u> 14 658
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 130</u> 15 391	<u>27 708</u> 15 391	<u>29 317</u> 15 391	<u>19 795</u> 15 391	<u>27 708</u> 15 391
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 912</u> 16 161	<u>28 489</u> 16 161	<u>30 099</u> 16 161	<u>20 577</u> 16 161	<u>28 489</u> 16 161
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 366</u> 16 607	<u>28 943</u> 16 607	<u>30 552</u> 16 607	<u>21 030</u> 16 607	<u>28 943</u> 16 607
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 703</u> 16 939	<u>29 280</u> 16 939	<u>30 890</u> 16 939	<u>21 368</u> 16 939	<u>29 280</u> 16 939
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 819</u> 17 054	<u>29 397</u> 17 054	<u>31 006</u> 17 054	<u>21 484</u> 17 054	<u>29 397</u> 17 054
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 726</u> 17 946	<u>30 304</u> 17 946	<u>31 913</u> 17 946	<u>22 391</u> 17 946	<u>30 304</u> 17 946
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 550</u> 19 741	<u>32 127</u> 19 741	<u>33 736</u> 19 741	<u>24 214</u> 19 741	<u>32 127</u> 19 741
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 555</u> 21 715	<u>34 133</u> 21 715	<u>35 742</u> 21 715	<u>26 220</u> 21 715	<u>34 133</u> 21 715
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 762</u> 23 887	<u>36 339</u> 23 887	<u>37 948</u> 23 887	<u>28 426</u> 23 887	<u>36 339</u> 23 887



				,	-	-	-	-	-
212-401-0300	28013-2023	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 297</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>11 965</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

				,	.
212-401-0100	28013-2023	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 463</u> 14 116
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 180</u> 14 822
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 933</u> 15 563
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 370</u> 15 993
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 695</u> 16 313

				,	.
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 807</u> 16 423
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 680</u> 17 282
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 436</u> 19 011
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 368</u> 20 912
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 492</u> 23 003
212-401-0300	28013-2023 -	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	

**212-402.**

						-	-	-	-
212-402-0100	28013-2023	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-2023								

				,	.	-	-	-	-
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-2023	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 123</u> 17 801	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 445</u> 17 136	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>20 172</u> 15 888	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>20 036</u> 15 756	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>21 025</u> 17 535	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 006</u> 26 834	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 289</u> 24 656	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-2023								

				,	-	-	-	-	-
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

					,	.	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 966</u> 22 055	<u>23 932</u> 21 455	<u>22 751</u> 21 217	<u>22 687</u> 21 217	<u>22 268</u> 21 217	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 966</u> 22 055	<u>23 932</u> 21 455	<u>22 751</u> 21 217	<u>22 687</u> 21 217	<u>22 268</u> 21 217	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 419</u> 22 502	<u>24 749</u> 22 259	<u>23 559</u> 22 012	<u>23 495</u> 22 012	<u>23 075</u> 22 012	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 419</u> 22 502	<u>24 749</u> 22 259	<u>23 559</u> 22 012	<u>23 495</u> 22 012	<u>23 075</u> 22 012	
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 135</u> 22 221	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 913</u> 21 376	<u>22 849</u> 21 376	<u>22 429</u> 21 376	
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 135</u> 22 221	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 913</u> 21 376	<u>22 849</u> 21 376	<u>22 429</u> 21 376	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 978</u> 23 052	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 720</u> 22 171	<u>23 656</u> 22 171	<u>23 236</u> 22 171	

						-	-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 978</u> 23 052	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 720</u> 22 171	<u>23 656</u> 22 171	<u>23 236</u> 22 171
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 978</u> 23 052	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 720</u> 22 171	<u>23 656</u> 22 171	<u>23 236</u> 22 171
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 978</u> 23 052	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 720</u> 22 171	<u>23 656</u> 22 171	<u>23 236</u> 22 171
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 256</u> 25 294	<u>27 116</u> 24 589	<u>25 900</u> 24 316	<u>25 836</u> 24 316	<u>25 416</u> 24 316
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 256</u> 25 294	<u>27 116</u> 24 589	<u>25 900</u> 24 316	<u>25 836</u> 24 316	<u>25 416</u> 24 316
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 348</u> 24 400	<u>25 482</u> 22 981	<u>24 284</u> 22 725	<u>24 220</u> 22 725	<u>23 800</u> 22 725
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 797</u> 21 889	<u>23 769</u> 21 295	<u>22 590</u> 21 058	<u>22 526</u> 21 058	<u>22 106</u> 21 058
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 797</u> 21 889	<u>23 769</u> 21 295	<u>22 590</u> 21 058	<u>22 526</u> 21 058	<u>22 106</u> 21 058
212-501-0500	1225-2019								



				,	.	-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 797</u> 21 889	<u>23 769</u> 21 295	<u>22 590</u> 21 058	<u>22 526</u> 21 058	<u>22 106</u> 21 058
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 071</u> 21 175	<u>22 011</u> 19 564	<u>21 298</u> 19 787	<u>21 234</u> 19 787	<u>20 814</u> 19 787

				,	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 410</u> 21 217	<u>23 690</u> 21 217	<u>23 932</u> 21 455	<u>22 312</u> 21 217	<u>23 690</u> 21 217
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 410</u> 21 217	<u>23 690</u> 21 217	<u>23 932</u> 21 455	<u>22 312</u> 21 217	<u>23 690</u> 21 217
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 217</u> 22 012	<u>24 497</u> 22 012	<u>24 749</u> 22 259	<u>23 120</u> 22 012	<u>24 497</u> 22 012

					-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 217</u> 22 012	<u>24 497</u> 22 012	<u>24 749</u> 22 259	<u>23 120</u> 22 012	<u>24 497</u> 22 012
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 571</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 474</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 571</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 474</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 379</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 281</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 379</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 281</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 379</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 281</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 379</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171	<u>24 912</u> 22 420	<u>23 281</u> 22 171	<u>24 659</u> 22 171
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 559</u> 24 316	<u>26 839</u> 24 316	<u>27 116</u> 24 589	<u>25 461</u> 24 316	<u>26 839</u> 24 316
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 559</u> 24 316	<u>26 839</u> 24 316	<u>27 116</u> 24 589	<u>25 461</u> 24 316	<u>26 839</u> 24 316

					-	-	-	-	-
212-501-0304	, II		1	1000	<u>23 942</u> 22 725	<u>25 223</u> 22 725	<u>25 482</u> 22 981	<u>23 845</u> 22 725	<u>25 223</u> 22 725
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 248</u> 21 058	<u>23 529</u> 21 058	<u>23 769</u> 21 295	<u>22 151</u> 21 058	<u>23 529</u> 21 058
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 248</u> 21 058	<u>23 529</u> 21 058	<u>23 769</u> 21 295	<u>22 151</u> 21 058	<u>23 529</u> 21 058
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 248</u> 21 058	<u>23 529</u> 21 058	<u>23 769</u> 21 295	<u>22 151</u> 21 058	<u>23 529</u> 21 058
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 957</u> 19 787	<u>22 237</u> 19 787	<u>22 463</u> 20 009	<u>20 859</u> 19 787	<u>22 237</u> 19 787

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 815</u> 21 217
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 815</u> 21 217
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 623</u> 22 012
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 623</u> 22 012
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 977</u> 21 376
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 977</u> 21 376
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 784</u> 22 171
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 784</u> 22 171

				,	.
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 784</u> 22 171
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 784</u> 22 171
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 964</u> 24 316
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 964</u> 24 316
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 348</u> 22 725
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 654</u> 21 058
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 654</u> 21 058
212-501-0500	1225-2019				

				,	.
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 654</u> 21 058
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 362</u> 19 787

**212-502.**

				,	.	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 525</u> 22 605	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 913</u> 21 376	<u>22 849</u> 21 376	<u>22 429</u> 21 376
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 525</u> 22 605	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 913</u> 21 376	<u>22 849</u> 21 376	<u>22 429</u> 21 376

				,	.	-	-	-	-
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 525</u> 22 605	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 913</u> 21 376	<u>22 849</u> 21 376	<u>22 429</u> 21 376
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 525</u> 22 605	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 913</u> 21 376	<u>22 849</u> 21 376	<u>22 429</u> 21 376

				,	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 571</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 474</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 571</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 474</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 571</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 474</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 571</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376	<u>24 096</u> 21 616	<u>22 474</u> 21 376	<u>23 852</u> 21 376

				,	.
212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 977</u> 21 376
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 977</u> 21 376
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 977</u> 21 376
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 977</u> 21 376



**212-503.**

-

					,	.	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 675</u> 29 643	<u>31 495</u> 28 899	<u>30 556</u> 28 899	<u>30 492</u> 28 899	<u>30 073</u> 28 899	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 481</u> 27 484	<u>30 366</u> 27 788	<u>29 427</u> 27 788	<u>29 363</u> 27 788	<u>28 943</u> 27 788	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 826</u> 26 839	<u>29 280</u> 26 719	<u>28 341</u> 26 719	<u>28 277</u> 26 719	<u>27 857</u> 26 719	

					,	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 215</u> 28 899	<u>31 495</u> 28 899	<u>31 495</u> 28 899	<u>30 117</u> 28 899	<u>31 495</u> 28 899	

				,	-	-	-	-	-
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 086</u> 27 788	<u>30 366</u> 27 788	<u>30 366</u> 27 788	<u>28 988</u> 27 788	<u>30 366</u> 27 788
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 000</u> 26 719	<u>29 280</u> 26 719	<u>29 280</u> 26 719	<u>27 902</u> 26 719	<u>29 280</u> 26 719

				,	.
212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 620</u> 28 899
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 491</u> 27 788
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 405</u> 26 719



				,	-	-	-	-	-
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

**213.****213-1.****213-101.**

				,	.	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>50 250</u> 36 473	<u>63 758</u> 36 473	<u>46 912</u> 34 554	<u>43 037</u> 38 393	<u>46 726</u> 36 473
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>50 250</u> 36 473	<u>63 758</u> 36 473	<u>46 912</u> 34 554	<u>43 037</u> 38 393	<u>46 726</u> 36 473
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>50 250</u> 36 473	<u>63 758</u> 36 473	<u>46 912</u> 34 554	<u>43 037</u> 38 393	<u>46 726</u> 36 473

				,	.	-	-	-	-
213-101-0300	530-2012	1000 . .							
213-101-0303	150	1000 . .	2	2700	<u>48 297</u> 41 504	<u>56 216</u> 41 504	<u>54 166</u> 41 504	<u>56 728</u> 41 504	<u>52 168</u> 41 504

				,	-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 . .							
213-101-0101	100	1000 . .	1	3750	<u>45 280</u> 38 393	<u>65 801</u> 34 554	<u>74 788</u> 38 393	<u>45 706</u> 34 554	<u>65 197</u> 34 554
213-101-0102	125	1000 . .	1	3750	<u>45 280</u> 38 393	<u>65 801</u> 34 554	<u>74 788</u> 38 393	<u>45 706</u> 34 554	<u>65 197</u> 34 554
213-101-0103	150	1000 . .	1	3750	<u>45 280</u> 38 393	<u>65 801</u> 34 554	<u>74 788</u> 38 393	<u>45 706</u> 34 554	<u>65 197</u> 34 554
213-101-0300	530-2012	1000 . .							
213-101-0303	150	1000 . .	2	2700	<u>54 593</u> 41 504	<u>69 089</u> 41 504	<u>69 089</u> 41 504	<u>53 055</u> 41 504	<u>67 446</u> 41 504

				,	.
213-101-0100	530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>49 205</u> 36 473
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>49 205</u> 36 473
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>49 205</u> 36 473
213-101-0300	530-2012	1000 .			
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>50 591</u> 41 504

**213-104.**

, , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>168 274</u> 165 179
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>272 185</u> 267 857
213-104-0202			1	1000	<u>249 595</u> 245 536
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>299 292</u> 294 643

**213-3.**  
**213-301.**

						-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>34 301</u> 31 250	<u>37 252</u> 31 250	<u>33 818</u> 31 250	<u>33 733</u> 31 250	<u>33 350</u> 31 250
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 819</u> 31 250	<u>38 508</u> 31 250	<u>34 215</u> 31 250	<u>34 109</u> 31 250	<u>33 630</u> 31 250
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 525</u> 31 250	<u>37 795</u> 31 250	<u>33 990</u> 31 250	<u>33 895</u> 31 250	<u>33 471</u> 31 250
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>26 255</u> 23 304	<u>29 386</u> 23 304	<u>25 738</u> 23 304	<u>25 647</u> 23 304	<u>25 251</u> 23 304
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 626</u> 23 304	<u>30 278</u> 23 304	<u>26 022</u> 23 304	<u>25 915</u> 23 304	<u>25 454</u> 23 304
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>26 165</u> 23 304	<u>29 168</u> 23 304	<u>25 669</u> 23 304	<u>25 581</u> 23 304	<u>25 201</u> 23 304



					-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>33 574</u> 31 250	<u>38 300</u> 31 250	<u>39 371</u> 31 250	<u>33 335</u> 31 250	<u>37 847</u> 31 250
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 911</u> 31 250	<u>39 818</u> 31 250	<u>41 157</u> 31 250	<u>33 612</u> 31 250	<u>39 252</u> 31 250
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>33 720</u> 31 250	<u>38 956</u> 31 250	<u>40 144</u> 31 250	<u>33 455</u> 31 250	<u>38 455</u> 31 250
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 494</u> 23 304	<u>30 375</u> 23 304	<u>30 375</u> 23 304	<u>25 228</u> 23 304	<u>30 020</u> 23 304
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>25 738</u> 23 304	<u>31 433</u> 23 304	<u>31 433</u> 23 304	<u>25 428</u> 23 304	<u>31 018</u> 23 304
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 435</u> 23 304	<u>30 118</u> 23 304	<u>30 118</u> 23 304	<u>25 180</u> 23 304	<u>29 777</u> 23 304

				,	.
213-301-0100	31360-2007 ( )	3			
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>33 903</u> 31 250
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 322</u> 31 250
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 084</u> 31 250
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 829</u> 23 304
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 129</u> 23 304
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 756</u> 23 304

**213-302.**

					,	.	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>497</u> 434	<u>566</u> 434	<u>485</u> 434	<u>483</u> 434	<u>474</u> 434	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>250</u> 210	<u>290</u> 210	<u>233</u> 210	<u>250</u> 210	<u>235</u> 210	
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>636</u> 569	<u>706</u> 569	<u>624</u> 569	<u>622</u> 569	<u>613</u> 569	

					,	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>479</u> 434	<u>591</u> 434	<u>616</u> 434	<u>474</u> 434	<u>580</u> 434	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>242</u> 210	<u>293</u> 210	<u>301</u> 210	<u>228</u> 210	<u>289</u> 210	

					-	-	-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>619</u> 569	<u>730</u> 569	<u>756</u> 569	<u>613</u> 569	<u>720</u> 569

				,	.
213-302-0100	945-92	.			
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>537</u> 482
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>692</u> 632



213-304.

					,	.	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>378</u> 316	<u>453</u> 316	<u>366</u> 316	<u>364</u> 316	<u>354</u> 316	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>494</u> 429	<u>569</u> 429	<u>482</u> 429	<u>480</u> 429	<u>470</u> 429	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>236</u> 207	<u>252</u> 207	<u>230</u> 207	<u>230</u> 207	<u>224</u> 207	
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>389</u> 355	<u>421</u> 355	<u>384</u> 355	<u>384</u> 355	<u>378</u> 355	

					,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								

					-	-	-	-	-
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>360</u> 316	<u>479</u> 316	<u>506</u> 316	<u>354</u> 316	<u>468</u> 316
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>476</u> 429	<u>595</u> 429	<u>622</u> 429	<u>470</u> 429	<u>584</u> 429
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>227</u> 207	<u>279</u> 207	<u>285</u> 207	<u>226</u> 207	<u>274</u> 207
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>380</u> 355	<u>432</u> 355	<u>432</u> 355	<u>378</u> 355	<u>427</u> 355

					.
213-304-0100	945-92	.			
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>368</u> 316
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>484</u> 429

				,	.
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	

213-305.

				,	.	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0101	188 , 35 390 190	.	2	9	<u>403</u> 344	<u>433</u> 344	<u>426</u> 344	<u>435</u> 344	<u>416</u> 344



				,	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0101	188 , 35 390 190	.	2	9	<u>430</u> 344	<u>465</u> 344	<u>501</u> 344	<u>423</u> 344	<u>445</u> 344

**213-306.**

				,	.	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 409</u> 4 276	<u>4 438</u> 4 276	<u>4 404</u> 4 276	<u>4 403</u> 4 276	<u>4 400</u> 4 276
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 648</u> 6 458	<u>6 678</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 638</u> 6 458
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>8 624</u> 8 386	<u>8 651</u> 8 386	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 615</u> 8 386
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>5 729</u> 5 561	<u>5 762</u> 5 561	<u>5 724</u> 5 561	<u>5 723</u> 5 561	<u>5 719</u> 5 561

				,	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 402</u> 4 276	<u>4 449</u> 4 276	<u>4 460</u> 4 276	<u>4 399</u> 4 276	<u>4 444</u> 4 276
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 640</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 683</u> 6 458
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>8 617</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 615</u> 8 386	<u>8 656</u> 8 386
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>5 721</u> 5 561	<u>5 773</u> 5 561	<u>5 785</u> 5 561	<u>5 719</u> 5 561	<u>5 768</u> 5 561

				,	.
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 405</u> 4 276

				,	.
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>5 725</u> 5 561

**213-307.**

				,	.	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>67 993</u> 60 826	<u>75 931</u> 60 826	<u>66 695</u> 60 826	<u>66 466</u> 60 826	<u>65 437</u> 60 826
213-307-0102		3	1	2400	<u>83 455</u> 75 893	<u>91 393</u> 75 893	<u>82 157</u> 75 893	<u>81 928</u> 75 893	<u>80 898</u> 75 893

				,	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>66 040</u> 60 826	<u>78 748</u> 60 826	<u>81 630</u> 60 826	<u>65 397</u> 60 826	<u>77 532</u> 60 826
213-307-0102		3	1	2400	<u>81 502</u> 75 893	<u>94 210</u> 75 893	<u>97 092</u> 75 893	<u>80 859</u> 75 893	<u>92 993</u> 75 893

				,	.
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>66 924</u> 60 826
213-307-0102		3	1	2400	<u>82 386</u> 75 893

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.  
221.  
221-1.  
221-101.

						-	-	-	-
221-101-0100	19804-2021								
221-101-0105	400 19804-2021		1	400	<u>21 604</u> 20 443	<u>22 909</u> 20 443	<u>21 391</u> 20 443	<u>21 391</u> 20 443	<u>21 384</u> 20 443
221-101-0111	300 19804-2021, 1-3		1	232	<u>11 311</u> 10 652	<u>12 068</u> 10 652	<u>11 187</u> 10 652	<u>11 187</u> 10 652	<u>11 184</u> 10 652
221-101-0112	300 19804-2021, 4-6		1	229	<u>12 187</u> 11 524	<u>12 933</u> 11 524	<u>12 064</u> 11 524	<u>12 064</u> 11 524	<u>12 061</u> 11 524
221-101-0113	300 19804-2021, 7-8		1	228	<u>13 295</u> 12 621	<u>14 038</u> 12 621	<u>13 173</u> 12 621	<u>13 173</u> 12 621	<u>13 169</u> 12 621

						-	-	-	-
221-101-0114	19804-2021, 300 9		1	228	<u>14 698</u> 14 008	<u>15 442</u> 14 008	<u>14 576</u> 14 008	<u>14 576</u> 14 008	<u>14 573</u> 14 008
221-101-0115	19804-2021, 300 10		1	228	<u>16 294</u> 15 585	<u>17 038</u> 15 585	<u>16 172</u> 15 585	<u>16 172</u> 15 585	<u>16 169</u> 15 585
221-101-0116	19804-2021, 300 11		1	228	<u>18 273</u> 17 541	<u>19 017</u> 17 541	<u>18 152</u> 17 541	<u>18 152</u> 17 541	<u>18 148</u> 17 541
221-101-0117	19804-2021, 300 12		1	228	<u>20 212</u> 19 456	<u>20 955</u> 19 456	<u>20 090</u> 19 456	<u>20 090</u> 19 456	<u>20 086</u> 19 456
221-101-0118	19804-2021, 300 13		1	228	<u>23 596</u> 22 800	<u>24 340</u> 22 800	<u>23 474</u> 22 800	<u>23 474</u> 22 800	<u>23 471</u> 22 800

				,	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2021								
221-101-0105	400 19804-2021		1	400	<u>21 384</u> 20 443	<u>23 372</u> 20 443	<u>24 372</u> 20 443	<u>21 384</u> 20 443	<u>23 172</u> 20 443
221-101-0111	300 19804-2021, 1-3		1	232	<u>11 184</u> 10 652	<u>12 336</u> 10 652	<u>12 916</u> 10 652	<u>11 184</u> 10 652	<u>12 220</u> 10 652
221-101-0112	300 19804-2021, 4-6		1	229	<u>12 061</u> 11 524	<u>13 199</u> 11 524	<u>13 771</u> 11 524	<u>12 061</u> 11 524	<u>13 084</u> 11 524
221-101-0113	300 19804-2021, 7-8		1	228	<u>13 169</u> 12 621	<u>14 302</u> 12 621	<u>14 872</u> 12 621	<u>13 169</u> 12 621	<u>14 188</u> 12 621
221-101-0114	300 19804-2021, 9		1	228	<u>14 573</u> 14 008	<u>15 706</u> 14 008	<u>16 275</u> 14 008	<u>14 573</u> 14 008	<u>15 592</u> 14 008



					-	-	-	-	-
221-101-0115	19804-2021, 300 10		1	228	<u>16 169</u> 15 585	<u>17 302</u> 15 585	<u>17 871</u> 15 585	<u>16 169</u> 15 585	<u>17 188</u> 15 585
221-101-0116	19804-2021, 300 11		1	228	<u>18 148</u> 17 541	<u>19 281</u> 17 541	<u>19 851</u> 17 541	<u>18 148</u> 17 541	<u>19 167</u> 17 541
221-101-0117	19804-2021, 300 12		1	228	<u>20 086</u> 19 456	<u>21 219</u> 19 456	<u>21 789</u> 19 456	<u>20 086</u> 19 456	<u>21 105</u> 19 456
221-101-0118	19804-2021, 300 13		1	228	<u>23 471</u> 22 800	<u>24 604</u> 22 800	<u>25 173</u> 22 800	<u>23 471</u> 22 800	<u>24 490</u> 22 800

				,	.
221-101-0100	19804-2021				
221-101-0105	19804-2021 400		1	400	<u>21 384</u> 20 443
221-101-0111	19804-2021, 300 1-3		1	232	<u>11 184</u> 10 652
221-101-0112	19804-2021, 300 4-6		1	229	<u>12 061</u> 11 524
221-101-0113	19804-2021, 300 7-8		1	228	<u>13 169</u> 12 621
221-101-0114	19804-2021, 300 9		1	228	<u>14 573</u> 14 008

				,	.
221-101-0115	19804-2021, 300 10		1	228	<u>16 169</u> 15 585
221-101-0116	19804-2021, 300 11		1	228	<u>18 148</u> 17 541
221-101-0117	19804-2021, 300 12		1	228	<u>20 086</u> 19 456
221-101-0118	19804-2021, 300 13		1	228	<u>23 471</u> 22 800

**221-102.**

				,	.	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>43 635</u> 37 734	<u>51 309</u> 37 734	<u>42 366</u> 37 734	<u>42 366</u> 37 734	<u>41 073</u> 37 734

				,	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>41 073</u> 37 734	<u>54 045</u> 37 734	<u>59 953</u> 37 734	<u>41 073</u> 37 734	<u>52 863</u> 37 734

				,	.
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>41 769</u> 37 734

**221-103.**

				,	.	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>139 060</u> 131 965	<u>146 825</u> 131 965	<u>137 777</u> 131 965	<u>137 777</u> 131 965	<u>136 468</u> 131 965
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>174 413</u> 166 896	<u>182 180</u> 166 896	<u>173 129</u> 166 896	<u>173 129</u> 166 896	<u>171 819</u> 166 896

				,	.	-	-	-	-
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>209 398</u> 201 460	<u>217 175</u> 201 460	<u>208 113</u> 201 460	<u>208 113</u> 201 460	<u>206 802</u> 201 460

				,	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>136 468</u> 131 965	<u>149 593</u> 131 965	<u>155 571</u> 131 965	<u>136 468</u> 131 965	<u>148 398</u> 131 965
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>171 819</u> 166 896	<u>184 950</u> 166 896	<u>190 930</u> 166 896	<u>171 819</u> 166 896	<u>183 754</u> 166 896

				,	-	-	-	-	-
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>206 802</u> 201 460	<u>219 948</u> 201 460	<u>225 936</u> 201 460	<u>206 802</u> 201 460	<u>218 751</u> 201 460

				,	.
221-103-0100	28737-90	3			
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>137 173</u> 131 965
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>172 524</u> 166 896

				,	.
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>207 508</u> 201 460

**221-104.**

				,	.	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2504	<u>83 485</u> 77 011	<u>91 302</u> 77 011	<u>82 193</u> 77 011	<u>82 193</u> 77 011	<u>80 875</u> 77 011
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>88 374</u> 81 842	<u>96 192</u> 81 842	<u>87 082</u> 81 842	<u>87 082</u> 81 842	<u>85 764</u> 81 842
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>90 715</u> 84 155	<u>98 532</u> 84 155	<u>89 422</u> 84 155	<u>89 422</u> 84 155	<u>88 105</u> 84 155



					,	.	-	-	-	-
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>95 040</u> 88 430	<u>102 858</u> 88 430	<u>93 748</u> 88 430	<u>93 748</u> 88 430	<u>92 430</u> 88 430

					,	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>80 875</u> 77 011	<u>94 090</u> 77 011	<u>100 108</u> 77 011	<u>80 875</u> 77 011	<u>92 886</u> 77 011
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	<u>85 764</u> 81 842	<u>98 979</u> 81 842	<u>104 997</u> 81 842	<u>85 764</u> 81 842	<u>97 775</u> 81 842
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>88 105</u> 84 155	<u>101 320</u> 84 155	<u>107 338</u> 84 155	<u>88 105</u> 84 155	<u>100 116</u> 84 155
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>92 430</u> 88 430	<u>105 645</u> 88 430	<u>111 664</u> 88 430	<u>92 430</u> 88 430	<u>104 442</u> 88 430

				,	.
221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2504	<u>81 584</u> 77 011
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>86 474</u> 81 842
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>88 814</u> 84 155
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>93 140</u> 88 430

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

					,	.	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>117 223</u> 110 408	<u>124 956</u> 110 408	<u>115 944</u> 110 408	<u>115 944</u> 110 408	<u>114 641</u> 110 408	
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>109 055</u> 104 391	<u>122 844</u> 104 391	<u>118 012</u> 104 391	<u>120 405</u> 104 391	<u>113 038</u> 104 391	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>110 927</u> 106 241	<u>124 716</u> 106 241	<u>119 884</u> 106 241	<u>122 276</u> 106 241	<u>114 910</u> 106 241	
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510	<u>119 686</u> 114 828	<u>133 756</u> 114 828	<u>128 825</u> 114 828	<u>131 266</u> 114 828	<u>123 750</u> 114 828	
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560	<u>141 368</u> 136 185	<u>155 718</u> 136 185	<u>150 690</u> 136 185	<u>153 179</u> 136 185	<u>145 513</u> 136 185	

				,	.	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>99 985</u> 96 963	<u>107 496</u> 96 963	<u>104 864</u> 96 963	<u>106 167</u> 96 963	<u>102 155</u> 96 963
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 850</u> 99 794	<u>110 361</u> 99 794	<u>107 729</u> 99 794	<u>109 032</u> 99 794	<u>105 019</u> 99 794
222-101-0207	31310-2015	3	1	1330	<u>127 235</u> 123 904	<u>134 690</u> 123 904	<u>132 078</u> 123 904	<u>133 371</u> 123 904	<u>129 389</u> 123 904

7

				,	.	-	-	-	-
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>129 922</u> 125 779	<u>140 573</u> 125 779	<u>136 841</u> 125 779	<u>138 688</u> 125 779	<u>132 999</u> 125 779
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>108 593</u> 103 935	<u>122 382</u> 103 935	<u>117 550</u> 103 935	<u>119 942</u> 103 935	<u>112 576</u> 103 935
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 263</u> 106 573	<u>125 052</u> 106 573	<u>120 220</u> 106 573	<u>122 613</u> 106 573	<u>115 246</u> 106 573
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>111 828</u> 107 105	<u>125 730</u> 107 105	<u>120 858</u> 107 105	<u>123 270</u> 107 105	<u>115 844</u> 107 105
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>132 168</u> 127 025	<u>146 798</u> 127 025	<u>141 671</u> 127 025	<u>144 210</u> 127 025	<u>136 394</u> 127 025

				,	.	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>104 389</u> 101 302	<u>111 957</u> 101 302	<u>109 305</u> 101 302	<u>110 618</u> 101 302	<u>106 575</u> 101 302
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>101 990</u> 98 944	<u>109 501</u> 98 944	<u>106 869</u> 98 944	<u>108 172</u> 98 944	<u>104 159</u> 98 944
222-101-0307	31310-2015	3	1	1340	<u>112 470</u> 109 301	<u>119 981</u> 109 301	<u>117 349</u> 109 301	<u>118 653</u> 109 301	<u>114 640</u> 109 301

7

				,	.	-	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>133 774</u> 130 120	<u>142 239</u> 130 120	<u>139 273</u> 130 120	<u>140 741</u> 130 120	<u>136 219</u> 130 120
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>100 752</u> 96 201	<u>114 485</u> 96 201	<u>109 673</u> 96 201	<u>112 056</u> 96 201	<u>104 719</u> 96 201
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>100 779</u> 96 186	<u>114 680</u> 96 186	<u>109 809</u> 96 186	<u>112 221</u> 96 186	<u>104 794</u> 96 186
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>119 049</u> 114 075	<u>133 623</u> 114 075	<u>128 516</u> 114 075	<u>131 045</u> 114 075	<u>123 259</u> 114 075
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>96 826</u> 93 705	<u>104 898</u> 93 705	<u>102 069</u> 93 705	<u>103 470</u> 93 705	<u>99 158</u> 93 705

				,	.	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>100 700</u> 97 451	<u>109 108</u> 97 451	<u>106 162</u> 97 451	<u>107 621</u> 97 451	<u>103 129</u> 97 451
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>117 631</u> 113 975	<u>126 880</u> 113 975	<u>123 639</u> 113 975	<u>125 243</u> 113 975	<u>120 302</u> 113 975
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>130 131</u> 126 505	<u>138 651</u> 126 505	<u>135 665</u> 126 505	<u>137 144</u> 126 505	<u>132 592</u> 126 505
222-101-0500	12504-2015	3							



				,	.	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>163 599</u> 158 139	<u>178 005</u> 158 139	<u>172 957</u> 158 139	<u>175 457</u> 158 139	<u>167 761</u> 158 139

				,	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>114 641</u> 110 408	<u>127 713</u> 110 408	<u>133 667</u> 110 408	<u>114 641</u> 110 408	<u>126 523</u> 110 408
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>118 415</u> 104 391	<u>138 506</u> 104 391	<u>149 858</u> 104 391	<u>116 668</u> 104 391	<u>137 311</u> 104 391
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 287</u> 106 241	<u>140 378</u> 106 241	<u>151 730</u> 106 241	<u>118 539</u> 106 241	<u>139 183</u> 106 241
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>129 237</u> 114 828	<u>149 736</u> 114 828	<u>161 319</u> 114 828	<u>127 454</u> 114 828	<u>148 516</u> 114 828

					-	-	-	-	-
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>151 109</u> 136 185	<u>172 017</u> 136 185	<u>183 830</u> 136 185	<u>149 291</u> 136 185	<u>170 773</u> 136 185
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>105 084</u> 96 963	<u>116 027</u> 96 963	<u>122 211</u> 96 963	<u>104 132</u> 96 963	<u>115 376</u> 96 963
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>107 949</u> 99 794	<u>118 892</u> 99 794	<u>125 076</u> 99 794	<u>106 997</u> 99 794	<u>118 241</u> 99 794
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>132 296</u> 123 904	<u>143 158</u> 123 904	<u>149 295</u> 123 904	<u>131 351</u> 123 904	<u>142 512</u> 123 904

				,	-	-	-	-	-
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>137 152</u> 125 779	<u>152 669</u> 125 779	<u>161 437</u> 125 779	<u>135 802</u> 125 779	<u>151 746</u> 125 779
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>117 953</u> 103 935	<u>138 044</u> 103 935	<u>149 396</u> 103 935	<u>116 205</u> 103 935	<u>136 849</u> 103 935
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 623</u> 106 573	<u>140 714</u> 106 573	<u>152 066</u> 106 573	<u>118 876</u> 106 573	<u>139 519</u> 106 573
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>121 265</u> 107 105	<u>141 519</u> 107 105	<u>152 963</u> 107 105	<u>119 503</u> 107 105	<u>140 314</u> 107 105
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>142 099</u> 127 025	<u>163 415</u> 127 025	<u>175 459</u> 127 025	<u>140 245</u> 127 025	<u>162 147</u> 127 025

					-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>109 526</u> 101 302	<u>120 552</u> 101 302	<u>126 781</u> 101 302	<u>108 567</u> 101 302	<u>119 896</u> 101 302
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>107 088</u> 98 944	<u>118 032</u> 98 944	<u>124 216</u> 98 944	<u>106 137</u> 98 944	<u>117 381</u> 98 944
222-101-0307	31310-2015	3	1	1340	<u>117 569</u> 109 301	<u>128 513</u> 109 301	<u>134 696</u> 109 301	<u>116 617</u> 109 301	<u>127 862</u> 109 301

7

				,	-	-	-	-	-
222-101-0308	8-9 31310-2015	3	1	1510	<u>139 520</u> 130 120	<u>151 852</u> 130 120	<u>158 820</u> 130 120	<u>138 447</u> 130 120	<u>151 119</u> 130 120
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 074</u> 96 201	<u>130 083</u> 96 201	<u>141 389</u> 96 201	<u>108 334</u> 96 201	<u>128 893</u> 96 201
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>110 215</u> 96 186	<u>130 469</u> 96 186	<u>141 913</u> 96 186	<u>108 453</u> 96 186	<u>129 264</u> 96 186
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>128 942</u> 114 075	<u>150 176</u> 114 075	<u>162 174</u> 114 075	<u>127 095</u> 114 075	<u>148 913</u> 114 075
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 305</u> 93 705	<u>114 065</u> 93 705	<u>120 711</u> 93 705	<u>101 282</u> 93 705	<u>113 366</u> 93 705

				,	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>106 408</u> 97 451	<u>118 658</u> 97 451	<u>125 580</u> 97 451	<u>105 342</u> 97 451	<u>117 929</u> 97 451
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>123 909</u> 113 975	<u>137 385</u> 113 975	<u>144 999</u> 113 975	<u>122 737</u> 113 975	<u>136 583</u> 113 975
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>135 915</u> 126 505	<u>148 328</u> 126 505	<u>155 343</u> 126 505	<u>134 835</u> 126 505	<u>147 590</u> 126 505
222-101-0500	12504-2015	3							

				,	-	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>173 379</u> 158 139	<u>194 367</u> 158 139	<u>206 227</u> 158 139	<u>171 553</u> 158 139	<u>193 119</u> 158 139

				,	.
222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>115 343</u> 110 408
222-101-0200		3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	

				,	.
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	



				,	.
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	

				,	.
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	

				,	.
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	

				,	.
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	
222-101-0500	12504-2015	3			

				,	.
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	

**222-102.**

				,	.
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847

				,	.
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2.  
222-201.

,

					,	.	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.								
222-201-0215	2 18-3	.	1	10400	<u>1 086 643</u> 1 050 982	<u>1 119 112</u> 1 050 982	<u>1 081 276</u> 1 050 982	<u>1 081 276</u> 1 050 982	<u>1 075 803</u> 1 050 982	

					,	-	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.								
222-201-0215	2 18-3	.	1	10400	<u>1 075 803</u> 1 050 982	<u>1 130 690</u> 1 050 982	<u>1 155 686</u> 1 050 982	<u>1 075 803</u> 1 050 982	<u>1 125 690</u> 1 050 982	

				,	.
222-201-0200	20372-2015	.			
222-201-0215	2 18-3	.	1	10400	<u>1 078 750</u> 1 050 982

**222-203.**

				,	.	-	-	-	-
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>142 895</u> 138 407	<u>149 491</u> 138 407	<u>147 162</u> 138 407	<u>148 154</u> 138 407	<u>144 309</u> 138 407
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>14 361</u> 13 527	<u>15 307</u> 13 527	<u>14 204</u> 13 527	<u>14 204</u> 13 527	<u>14 045</u> 13 527



				,	-	-	-	-	-
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>147 393</u> 138 407	<u>157 740</u> 138 407	<u>163 844</u> 138 407	<u>146 391</u> 138 407	<u>157 097</u> 138 407
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>14 045</u> 13 527	<u>15 644</u> 13 527	<u>16 372</u> 13 527	<u>14 045</u> 13 527	<u>15 498</u> 13 527

				,	.
222-203-0200	12767-2016	3			
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	
222-203-0300	9561-2016	2			

				,	.
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>14 131</u> 13 527

**222-3.**  
**222-301.**

, , , ,

				,	.	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 000</u> 6 718	<u>7 284</u> 6 718	<u>6 953</u> 6 718	<u>6 953</u> 6 718	<u>6 905</u> 6 718
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 840</u> 19 620	<u>22 226</u> 19 620	<u>20 611</u> 19 620	<u>20 611</u> 19 620	<u>20 377</u> 19 620
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>27 762</u> 26 616	<u>28 926</u> 26 616	<u>27 569</u> 26 616	<u>27 569</u> 26 616	<u>27 373</u> 26 616

				,	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,905}{6\,718}$	$\frac{7\,385}{6\,718}$	$\frac{7\,604}{6\,718}$	$\frac{6\,905}{6\,718}$	$\frac{7\,342}{6\,718}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{20\,377}{19\,620}$	$\frac{22\,720}{19\,620}$	$\frac{23\,787}{19\,620}$	$\frac{20\,377}{19\,620}$	$\frac{22\,507}{19\,620}$
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	$\frac{27\,373}{26\,616}$	$\frac{29\,341}{26\,616}$	$\frac{30\,238}{26\,616}$	$\frac{27\,373}{26\,616}$	$\frac{29\,162}{26\,616}$

				,	.
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,931}{6\,718}$
222-301-0200	9818-2015	2			

				,	.
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 503</u> 19 620
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>27 479</u> 26 616

222-302. ,

				,	.	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>168 138</u> 163 306	<u>174 837</u> 163 306	<u>172 472</u> 163 306	<u>173 480</u> 163 306	<u>169 574</u> 163 306

					-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>172 707</u> 163 306	<u>183 216</u> 163 306	<u>189 417</u> 163 306	<u>171 688</u> 163 306	<u>182 563</u> 163 306

225.

225-1.

225-101.

					,	.	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 113</u> 6 744	<u>7 519</u> 6 744	<u>7 046</u> 6 744	<u>7 046</u> 6 744	<u>6 978</u> 6 744	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 712</u> 13 705	<u>15 898</u> 13 705	<u>14 516</u> 13 705	<u>14 516</u> 13 705	<u>14 316</u> 13 705	
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 124</u> 7 589	<u>8 748</u> 7 589	<u>8 020</u> 7 589	<u>8 020</u> 7 589	<u>7 915</u> 7 589	

						-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 700</u> 10 685	<u>12 949</u> 10 685	<u>11 494</u> 10 685	<u>11 494</u> 10 685	<u>11 283</u> 10 685
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 072</u> 15 555	<u>18 945</u> 15 555	<u>16 762</u> 15 555	<u>16 762</u> 15 555	<u>16 446</u> 15 555
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>17 230</u> 15 580	<u>19 291</u> 15 580	<u>16 889</u> 15 580	<u>16 889</u> 15 580	<u>16 542</u> 15 580
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>26 266</u> 23 764	<u>29 388</u> 23 764	<u>25 750</u> 23 764	<u>25 750</u> 23 764	<u>25 223</u> 23 764
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>29 731</u> 27 232	<u>32 790</u> 27 232	<u>29 225</u> 27 232	<u>29 225</u> 27 232	<u>28 709</u> 27 232
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>41 230</u> 37 500	<u>45 851</u> 37 500	<u>40 466</u> 37 500	<u>40 466</u> 37 500	<u>39 687</u> 37 500
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 557</u> 3 405	<u>3 713</u> 3 405	<u>3 531</u> 3 405	<u>3 531</u> 3 405	<u>3 505</u> 3 405
225-101-0203	10	.	1	102,5	<u>7 004</u> 6 696	<u>7 324</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 897</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 858</u> 22 589	<u>25 263</u> 22 589	<u>23 625</u> 22 589	<u>23 625</u> 22 589	<u>23 389</u> 22 589
225-101-0602	15	.	1	950	<u>52 525</u> 49 821	<u>55 491</u> 49 821	<u>52 034</u> 49 821	<u>52 034</u> 49 821	<u>51 535</u> 49 821

						-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>130 774</u> 125 982	<u>135 395</u> 125 982	<u>130 010</u> 125 982	<u>130 010</u> 125 982	<u>129 231</u> 125 982
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 912</u> 13 200	<u>14 693</u> 13 200	<u>13 587</u> 13 006	<u>13 783</u> 13 200	<u>13 652</u> 13 200
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 330</u> 15 589	<u>17 111</u> 15 589	<u>16 201</u> 15 589	<u>16 201</u> 15 589	<u>16 070</u> 15 589
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>38 117</u> 36 176	<u>40 240</u> 36 176	<u>37 766</u> 36 176	<u>37 766</u> 36 176	<u>37 408</u> 36 176
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>42 456</u> 40 464	<u>44 579</u> 40 464	<u>42 105</u> 40 464	<u>42 105</u> 40 464	<u>41 748</u> 40 464
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>41 112</u> 39 464	<u>42 767</u> 39 464	<u>40 839</u> 39 464	<u>40 839</u> 39 464	<u>40 560</u> 39 464
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>45 075</u> 43 379	<u>46 729</u> 43 379	<u>44 801</u> 43 379	<u>44 801</u> 43 379	<u>44 522</u> 43 379
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>59 916</u> 56 183	<u>64 224</u> 56 183	<u>59 203</u> 56 183	<u>59 203</u> 56 183	<u>58 477</u> 56 183
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>82 674</u> 78 672	<u>86 983</u> 78 672	<u>81 962</u> 78 672	<u>81 962</u> 78 672	<u>81 236</u> 78 672
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>83 168</u> 79 554	<u>86 914</u> 79 554	<u>82 548</u> 79 554	<u>82 548</u> 79 554	<u>81 917</u> 79 554
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>89 538</u> 85 848	<u>93 284</u> 85 848	<u>88 919</u> 85 848	<u>88 919</u> 85 848	<u>88 287</u> 85 848

						-	-	-	-
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>75 665</u> 71 964	<u>79 661</u> 71 964	<u>75 004</u> 71 964	<u>75 004</u> 71 964	<u>74 978</u> 71 964
225-101-0620	10	.	1	800	<u>52 192</u> 49 821	<u>54 690</u> 49 821	<u>51 779</u> 49 821	<u>51 779</u> 49 821	<u>51 358</u> 49 821
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>136 750</u> 130 179	<u>143 805</u> 130 179	<u>135 583</u> 130 179	<u>135 583</u> 130 179	<u>134 394</u> 130 179
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>154 766</u> 147 500	<u>162 509</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 978</u> 6 744	<u>7 664</u> 6 744	<u>7 976</u> 6 744	<u>6 978</u> 6 744	<u>7 601</u> 6 744
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 316</u> 13 705	<u>16 321</u> 13 705	<u>17 235</u> 13 705	<u>14 316</u> 13 705	<u>16 139</u> 13 705
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 915</u> 7 589	<u>8 971</u> 7 589	<u>9 451</u> 7 589	<u>7 915</u> 7 589	<u>8 875</u> 7 589



					-	-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 283</u> 10 685	<u>13 394</u> 10 685	<u>14 355</u> 10 685	<u>11 283</u> 10 685	<u>13 202</u> 10 685
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>16 446</u> 15 555	<u>19 613</u> 15 555	<u>21 055</u> 15 555	<u>16 446</u> 15 555	<u>19 325</u> 15 555
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 542</u> 15 580	<u>20 025</u> 15 580	<u>21 612</u> 15 580	<u>16 542</u> 15 580	<u>19 708</u> 15 580
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 223</u> 23 764	<u>30 501</u> 23 764	<u>32 904</u> 23 764	<u>25 223</u> 23 764	<u>30 020</u> 23 764
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>28 709</u> 27 232	<u>33 881</u> 27 232	<u>36 237</u> 27 232	<u>28 709</u> 27 232	<u>33 410</u> 27 232
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 687</u> 37 500	<u>47 498</u> 37 500	<u>51 055</u> 37 500	<u>39 687</u> 37 500	<u>46 787</u> 37 500
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 505</u> 3 405	<u>3 769</u> 3 405	<u>3 889</u> 3 405	<u>3 505</u> 3 405	<u>3 745</u> 3 405
225-101-0203	10	.	1	102,5	<u>6 897</u> 6 696	<u>7 438</u> 6 696	<u>7 684</u> 6 696	<u>6 897</u> 6 696	<u>7 389</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 389</u> 22 589	<u>25 764</u> 22 589	<u>26 845</u> 22 589	<u>23 389</u> 22 589	<u>25 547</u> 22 589
225-101-0602	15	.	1	950	<u>51 535</u> 49 821	<u>56 548</u> 49 821	<u>58 832</u> 49 821	<u>51 535</u> 49 821	<u>56 092</u> 49 821

					-	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>129 231</u> 125 982	<u>137 042</u> 125 982	<u>140 599</u> 125 982	<u>129 231</u> 125 982	<u>136 331</u> 125 982
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 652</u> 13 200	<u>14 971</u> 13 200	<u>15 572</u> 13 200	<u>13 652</u> 13 200	<u>14 851</u> 13 200
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 070</u> 15 589	<u>17 389</u> 15 589	<u>17 990</u> 15 589	<u>16 070</u> 15 589	<u>17 269</u> 15 589
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>37 408</u> 36 176	<u>40 997</u> 36 176	<u>42 631</u> 36 176	<u>37 408</u> 36 176	<u>40 670</u> 36 176
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>41 748</u> 40 464	<u>45 336</u> 40 464	<u>46 971</u> 40 464	<u>41 748</u> 40 464	<u>45 009</u> 40 464
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>40 560</u> 39 464	<u>43 357</u> 39 464	<u>44 631</u> 39 464	<u>40 560</u> 39 464	<u>43 102</u> 39 464
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>44 522</u> 43 379	<u>47 319</u> 43 379	<u>48 593</u> 43 379	<u>44 522</u> 43 379	<u>47 065</u> 43 379
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 477</u> 56 183	<u>65 760</u> 56 183	<u>69 077</u> 56 183	<u>58 477</u> 56 183	<u>65 097</u> 56 183
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>81 236</u> 78 672	<u>88 519</u> 78 672	<u>91 836</u> 78 672	<u>81 236</u> 78 672	<u>87 856</u> 78 672
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>81 917</u> 79 554	<u>88 250</u> 79 554	<u>91 134</u> 79 554	<u>81 917</u> 79 554	<u>87 673</u> 79 554
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>88 287</u> 85 848	<u>94 620</u> 85 848	<u>97 504</u> 85 848	<u>88 287</u> 85 848	<u>94 043</u> 85 848

					-	-	-	-	-
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>74 978</u> 71 964	<u>81 086</u> 71 964	<u>84 162</u> 71 964	<u>74 978</u> 71 964	<u>80 470</u> 71 964
225-101-0620	10	.	1	800	<u>51 358</u> 49 821	<u>55 580</u> 49 821	<u>57 503</u> 49 821	<u>51 358</u> 49 821	<u>55 196</u> 49 821
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>134 394</u> 130 179	<u>146 321</u> 130 179	<u>151 753</u> 130 179	<u>134 394</u> 130 179	<u>145 235</u> 130 179
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>153 486</u> 147 500	<u>165 270</u> 147 500	<u>171 230</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500	<u>164 078</u> 147 500

					.
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 014</u> 6 744
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 424</u> 13 705
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 972</u> 7 589

225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 396</u> 10 685
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>16 616</u> 15 555
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 729</u> 15 580
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 507</u> 23 764
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>28 987</u> 27 232
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>40 107</u> 37 500
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 519</u> 3 405
225-101-0203	10	.	1	102,5	<u>6 926</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.			
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 516</u> 22 589
225-101-0602	15	.	1	950	<u>51 804</u> 49 821

225-101-0603	20	.	1	1480	<u>129 651</u> 125 982
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 723</u> 13 200
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 141</u> 15 589
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>37 601</u> 36 176
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>41 940</u> 40 464
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>40 710</u> 39 464
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>44 672</u> 43 379
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 868</u> 56 183
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>81 627</u> 78 672
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>82 257</u> 79 554
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>88 627</u> 85 848

				,	.
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>73 667</u> 70 669
225-101-0620	10	.	1	800	<u>51 585</u> 49 821
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>135 034</u> 130 179
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>152 884</u> 147 500

**225-102.**

				,	.	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.							
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>178 532</u> 164 589	<u>195 391</u> 164 589	<u>175 745</u> 164 589	<u>175 745</u> 164 589	<u>172 904</u> 164 589

						-	-	-	-
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>274 905</u> 253 688	<u>300 506</u> 253 688	<u>270 673</u> 253 688	<u>270 673</u> 253 688	<u>266 358</u> 253 688
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>421 669</u> 389 732	<u>460 070</u> 389 732	<u>415 321</u> 389 732	<u>415 321</u> 389 732	<u>408 848</u> 389 732
225-102-0200	20 13015-2012	.							
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>191 463</u> 176 491	<u>209 571</u> 176 491	<u>188 470</u> 176 491	<u>188 470</u> 176 491	<u>185 418</u> 176 491
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>259 304</u> 239 366	<u>283 343</u> 239 366	<u>255 330</u> 239 366	<u>255 330</u> 239 366	<u>251 278</u> 239 366
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>237 671</u> 219 304	<u>259 837</u> 219 304	<u>234 006</u> 219 304	<u>234 006</u> 219 304	<u>230 270</u> 219 304
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>317 851</u> 293 277	<u>347 510</u> 293 277	<u>312 948</u> 293 277	<u>312 948</u> 293 277	<u>307 948</u> 293 277
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>297 374</u> 274 357	<u>325 160</u> 274 357	<u>292 781</u> 274 357	<u>292 781</u> 274 357	<u>288 097</u> 274 357
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>397 330</u> 366 777	<u>434 170</u> 366 777	<u>391 240</u> 366 777	<u>391 240</u> 366 777	<u>385 030</u> 366 777
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>442 129</u> 411 482	<u>478 344</u> 411 482	<u>436 142</u> 411 482	<u>436 142</u> 411 482	<u>430 037</u> 411 482
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>590 817</u> 549 866	<u>639 208</u> 549 866	<u>582 817</u> 549 866	<u>582 817</u> 549 866	<u>574 660</u> 549 866

						-	-	-	-
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>134 606</u> 124 250	<u>147 094</u> 124 250	<u>132 542</u> 124 250	<u>132 542</u> 124 250	<u>130 437</u> 124 250
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>154 324</u> 142 420	<u>168 685</u> 142 420	<u>151 949</u> 142 420	<u>151 949</u> 142 420	<u>149 529</u> 142 420
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>194 098</u> 178 875	<u>212 517</u> 178 875	<u>191 052</u> 178 875	<u>191 052</u> 178 875	<u>187 948</u> 178 875
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>266 347</u> 246 545	<u>290 074</u> 246 545	<u>262 424</u> 246 545	<u>262 424</u> 246 545	<u>258 425</u> 246 545

					-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.							
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>172 904</u> 164 589	<u>201 402</u> 164 589	<u>214 381</u> 164 589	<u>172 904</u> 164 589	<u>198 807</u> 164 589
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>266 358</u> 253 688	<u>309 634</u> 253 688	<u>329 343</u> 253 688	<u>266 358</u> 253 688	<u>305 692</u> 253 688



					-	-	-	-	-
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>408 848</u> 389 732	<u>473 762</u> 389 732	<u>503 325</u> 389 732	<u>408 848</u> 389 732	<u>467 850</u> 389 732
225-102-0200	20 13015-2012	.							
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>185 418</u> 176 491	<u>216 028</u> 176 491	<u>229 968</u> 176 491	<u>185 418</u> 176 491	<u>213 240</u> 176 491
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>251 278</u> 239 366	<u>291 915</u> 239 366	<u>310 422</u> 239 366	<u>251 278</u> 239 366	<u>288 214</u> 239 366
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>230 270</u> 219 304	<u>267 741</u> 219 304	<u>284 806</u> 219 304	<u>230 270</u> 219 304	<u>264 328</u> 219 304
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>307 948</u> 293 277	<u>358 085</u> 293 277	<u>380 919</u> 293 277	<u>307 948</u> 293 277	<u>353 519</u> 293 277
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>288 097</u> 274 357	<u>335 068</u> 274 357	<u>356 459</u> 274 357	<u>288 097</u> 274 357	<u>330 790</u> 274 357
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>385 030</u> 366 777	<u>447 306</u> 366 777	<u>475 667</u> 366 777	<u>385 030</u> 366 777	<u>441 634</u> 366 777
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>430 037</u> 411 482	<u>491 257</u> 411 482	<u>519 138</u> 411 482	<u>430 037</u> 411 482	<u>485 681</u> 411 482
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>574 660</u> 549 866	<u>656 463</u> 549 866	<u>693 717</u> 549 866	<u>574 660</u> 549 866	<u>649 012</u> 549 866
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>130 437</u> 124 250	<u>151 547</u> 124 250	<u>161 161</u> 124 250	<u>130 437</u> 124 250	<u>149 624</u> 124 250

					-	-	-	-	-
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>149 529</u> 142 420	<u>173 806</u> 142 420	<u>184 862</u> 142 420	<u>149 529</u> 142 420	<u>171 594</u> 142 420
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>187 948</u> 178 875	<u>219 085</u> 178 875	<u>233 266</u> 178 875	<u>187 948</u> 178 875	<u>216 249</u> 178 875
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>258 425</u> 246 545	<u>298 535</u> 246 545	<u>316 801</u> 246 545	<u>258 425</u> 246 545	<u>294 881</u> 246 545

					.
225-102-0100	20 13015-2012	.			
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>174 434</u> 164 589
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>268 681</u> 253 688
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>412 333</u> 389 732

				,	.
225-102-0200	20 13015-2012	.			
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>187 061</u> 176 491
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>253 460</u> 239 366
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>232 282</u> 219 304
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>310 640</u> 293 277
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>290 619</u> 274 357
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>388 374</u> 366 777
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>433 324</u> 411 482
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>579 052</u> 549 866
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>131 570</u> 124 250
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>150 832</u> 142 420

				,	.
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>189 619</u> 178 875
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>260 579</u> 246 545

**225-104.**

				,	.	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>29 259</u> 28 036	<u>30 507</u> 28 036	<u>29 052</u> 28 036	<u>29 052</u> 28 036	<u>29 044</u> 28 036
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>193 625</u> 184 759	<u>202 991</u> 184 759	<u>192 077</u> 184 759	<u>192 077</u> 184 759	<u>190 498</u> 184 759
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>380 694</u> 363 259	<u>399 114</u> 363 259	<u>377 649</u> 363 259	<u>377 649</u> 363 259	<u>374 544</u> 363 259

						-	-	-	-
225-104-0112	12-100 ( 73)	.	1	3500	<u>237 797</u> 227 313	<u>248 724</u> 227 313	<u>235 991</u> 227 313	<u>235 991</u> 227 313	<u>234 149</u> 227 313
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>47 046</u> 45 393	<u>48 607</u> 45 393	<u>46 788</u> 45 393	<u>46 788</u> 45 393	<u>46 525</u> 45 393
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>73 034</u> 69 759	<u>76 468</u> 69 759	<u>72 466</u> 69 759	<u>72 466</u> 69 759	<u>71 887</u> 69 759
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>138 988</u> 132 741	<u>145 544</u> 132 741	<u>137 904</u> 132 741	<u>137 904</u> 132 741	<u>136 799</u> 132 741
225-104-0128	5-100 ( 14)	.	1	1300	<u>75 013</u> 71 277	<u>79 072</u> 71 277	<u>74 342</u> 71 277	<u>74 342</u> 71 277	<u>73 658</u> 71 277
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>139 919</u> 133 661	<u>146 475</u> 133 661	<u>138 835</u> 133 661	<u>138 835</u> 133 661	<u>137 730</u> 133 661
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>267 414</u> 255 045	<u>280 526</u> 255 045	<u>265 246</u> 255 045	<u>265 246</u> 255 045	<u>263 036</u> 255 045
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>87 434</u> 83 676	<u>90 490</u> 83 676	<u>86 920</u> 83 676	<u>86 949</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>143 102</u> 136 208	<u>149 214</u> 136 208	<u>142 074</u> 136 208	<u>142 131</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>96 839</u> 93 063	<u>100 585</u> 93 063	<u>96 219</u> 93 063	<u>96 219</u> 93 063	<u>95 588</u> 93 063

						-	-	-	-
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>160 047</u> 152 893	<u>167 539</u> 152 893	<u>158 808</u> 152 893	<u>158 808</u> 152 893	<u>157 545</u> 152 893
225-104-0209	3.100	.	1	1500	<u>95 715</u> 91 295	<u>100 513</u> 93 822	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 576</u> 91 295
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>162 643</u> 156 991	<u>167 950</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>162 784</u> 155 598	<u>170 277</u> 155 598	<u>161 546</u> 155 598	<u>161 546</u> 155 598	<u>160 283</u> 155 598
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>298 281</u> 284 232	<u>313 267</u> 284 232	<u>295 804</u> 284 232	<u>295 804</u> 284 232	<u>293 278</u> 284 232
225-104-0224	6.300	.	1	7100	<u>187 482</u> 169 294	<u>209 179</u> 169 294	<u>183 832</u> 169 294	<u>184 035</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>215 280</u> 205 500	<u>225 582</u> 205 500	<u>213 577</u> 205 500	<u>213 577</u> 205 500	<u>211 840</u> 205 500
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>435 385</u> 415 768	<u>455 990</u> 415 768	<u>431 978</u> 415 768	<u>431 978</u> 415 768	<u>428 505</u> 415 768
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>414 261</u> 400 589	<u>426 749</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>104 235</u> 100 152	<u>108 293</u> 100 152	<u>103 564</u> 100 152	<u>103 564</u> 100 152	<u>102 880</u> 100 152

						-	-	-	-
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>137 054</u> 131 268	<u>142 986</u> 131 268	<u>136 073</u> 131 268	<u>136 073</u> 131 268	<u>135 074</u> 131 268
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>178 918</u> 171 321	<u>186 723</u> 171 321	<u>177 628</u> 171 321	<u>177 628</u> 171 321	<u>176 312</u> 171 321
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>273 236</u> 261 455	<u>285 412</u> 261 455	<u>271 223</u> 261 455	<u>271 223</u> 261 455	<u>269 171</u> 261 455
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>208 854</u> 200 464	<u>217 283</u> 200 464	<u>207 460</u> 200 464	<u>207 460</u> 200 464	<u>206 039</u> 200 464
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>319 956</u> 307 402	<u>332 444</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>356 586</u> 340 313	<u>373 757</u> 340 313	<u>353 747</u> 340 313	<u>353 747</u> 340 313	<u>350 853</u> 340 313
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>428 292</u> 404 598	<u>455 481</u> 418 919	<u>423 905</u> 404 598	<u>423 905</u> 404 598	<u>421 840</u> 404 598
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>193 592</u> 185 821	<u>201 397</u> 185 821	<u>192 302</u> 185 821	<u>192 302</u> 185 821	<u>190 986</u> 185 821
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>327 309</u> 312 696	<u>342 606</u> 312 696	<u>324 780</u> 312 696	<u>324 780</u> 312 696	<u>322 201</u> 312 696
225-104-0500	35 24547-2016 30,	.							

						-	-	-	-
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>137 375</u> 131 804	<u>142 994</u> 131 804	<u>136 446</u> 131 804	<u>136 446</u> 131 804	<u>135 498</u> 131 804
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>219 892</u> 210 277	<u>229 883</u> 210 277	<u>218 241</u> 210 277	<u>218 241</u> 210 277	<u>216 557</u> 210 277
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>303 881</u> 291 518	<u>316 369</u> 291 518	<u>301 817</u> 291 518	<u>301 817</u> 291 518	<u>299 712</u> 291 518
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>260 703</u> 249 946	<u>271 630</u> 249 946	<u>258 896</u> 249 946	<u>258 896</u> 249 946	<u>257 055</u> 249 946
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>333 085</u> 319 938	<u>346 198</u> 319 938	<u>330 917</u> 319 938	<u>330 917</u> 319 938	<u>328 707</u> 319 938
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>431 533</u> 414 152	<u>449 016</u> 414 152	<u>428 643</u> 414 152	<u>428 643</u> 414 152	<u>425 696</u> 414 152
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>329 038</u> 315 500	<u>342 774</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>439 900</u> 421 982	<u>458 008</u> 421 982	<u>436 907</u> 421 982	<u>436 907</u> 421 982	<u>433 855</u> 421 982
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>713 741</u> 685 348	<u>742 151</u> 685 348	<u>709 044</u> 685 348	<u>709 044</u> 685 348	<u>704 255</u> 685 348
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>1 005 140</u> 971 321	<u>1 036 360</u> 971 321	<u>999 979</u> 971 321	<u>999 979</u> 971 321	<u>994 716</u> 971 321
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>2 326 519</u> 2 268 929	<u>2 369 290</u> 2 268 929	<u>2 319 448</u> 2 268 929	<u>2 319 448</u> 2 268 929	<u>2 312 238</u> 2 268 929



					,	.	-	-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>149 967</u> 143 589	<u>156 523</u> 143 589	<u>148 883</u> 143 589	<u>148 883</u> 143 589	<u>147 778</u> 143 589	
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>229 425</u> 219 259	<u>240 040</u> 219 259	<u>227 671</u> 219 259	<u>227 671</u> 219 259	<u>225 881</u> 219 259	
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>306 656</u> 293 384	<u>320 393</u> 293 384	<u>304 385</u> 293 384	<u>304 385</u> 293 384	<u>302 070</u> 293 384	
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>374 964</u> 358 473	<u>392 136</u> 358 473	<u>372 126</u> 358 473	<u>372 126</u> 358 473	<u>369 231</u> 358 473	
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>778 899</u> 747 982	<u>809 807</u> 747 982	<u>773 790</u> 747 982	<u>773 790</u> 747 982	<u>768 580</u> 747 982	

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>29 044</u> 28 036	<u>30 953</u> 28 036	<u>31 914</u> 28 036	<u>29 044</u> 28 036	<u>30 760</u> 28 036
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>190 498</u> 184 759	<u>206 331</u> 184 759	<u>213 541</u> 184 759	<u>190 498</u> 184 759	<u>204 888</u> 184 759
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>374 544</u> 363 259	<u>405 682</u> 363 259	<u>419 863</u> 363 259	<u>374 544</u> 363 259	<u>402 846</u> 363 259
225-104-0112	12-100 ( 73)	.	1	3500	<u>234 149</u> 227 313	<u>252 621</u> 227 313	<u>261 033</u> 227 313	<u>234 149</u> 227 313	<u>250 938</u> 227 313
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>46 525</u> 45 393	<u>49 163</u> 45 393	<u>50 365</u> 45 393	<u>46 525</u> 45 393	<u>48 923</u> 45 393
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>71 887</u> 69 759	<u>77 693</u> 69 759	<u>80 337</u> 69 759	<u>71 887</u> 69 759	<u>77 164</u> 69 759
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>136 799</u> 132 741	<u>147 882</u> 132 741	<u>152 929</u> 132 741	<u>136 799</u> 132 741	<u>146 873</u> 132 741
225-104-0128	5-100 ( 14)	.	1	1300	<u>73 658</u> 71 277	<u>80 519</u> 71 277	<u>83 644</u> 71 277	<u>73 658</u> 71 277	<u>79 894</u> 71 277
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>137 730</u> 133 661	<u>148 813</u> 133 661	<u>153 860</u> 133 661	<u>137 730</u> 133 661	<u>147 803</u> 133 661
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>263 036</u> 255 045	<u>285 201</u> 255 045	<u>295 296</u> 255 045	<u>263 036</u> 255 045	<u>283 183</u> 255 045

					-	-	-	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>86 604</u> 83 676	<u>91 469</u> 83 676	<u>93 673</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>141 442</u> 136 208	<u>151 173</u> 136 208	<u>155 579</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>95 588</u> 93 063	<u>101 921</u> 93 063	<u>104 805</u> 93 063	<u>95 588</u> 93 063	<u>101 344</u> 93 063
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>157 545</u> 152 893	<u>170 211</u> 152 893	<u>175 980</u> 152 893	<u>157 545</u> 152 893	<u>169 057</u> 152 893
225-104-0209	3.100	.	1	1500	<u>94 576</u> 91 295	<u>100 543</u> 94 320	<u>103 801</u> 94 320	<u>94 131</u> 91 295	<u>100 109</u> 94 320
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>161 765</u> 156 991	<u>169 842</u> 156 991	<u>173 928</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991	<u>169 025</u> 156 991
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>160 283</u> 155 598	<u>172 949</u> 155 598	<u>178 717</u> 155 598	<u>160 283</u> 155 598	<u>171 795</u> 155 598
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>293 278</u> 284 232	<u>318 610</u> 284 232	<u>330 147</u> 284 232	<u>293 278</u> 284 232	<u>316 303</u> 284 232
225-104-0224	6.300	.	1	7100	<u>181 587</u> 169 294	<u>216 131</u> 169 294	<u>231 774</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>211 840</u> 205 500	<u>229 256</u> 205 500	<u>237 188</u> 205 500	<u>211 840</u> 205 500	<u>227 670</u> 205 500

					-	-	-	-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>428 505</u> 415 768	<u>463 337</u> 415 768	<u>479 200</u> 415 768	<u>428 505</u> 415 768	<u>460 164</u> 415 768
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>412 197</u> 400 589	<u>431 202</u> 400 589	<u>440 816</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589	<u>429 279</u> 400 589
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>102 880</u> 100 152	<u>109 741</u> 100 152	<u>112 865</u> 100 152	<u>102 880</u> 100 152	<u>109 116</u> 100 152
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>135 074</u> 131 268	<u>145 101</u> 131 268	<u>149 668</u> 131 268	<u>135 074</u> 131 268	<u>144 188</u> 131 268
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>176 312</u> 171 321	<u>189 506</u> 171 321	<u>195 515</u> 171 321	<u>176 312</u> 171 321	<u>188 304</u> 171 321
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>269 171</u> 261 455	<u>289 754</u> 261 455	<u>299 127</u> 261 455	<u>269 171</u> 261 455	<u>287 879</u> 261 455
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>206 039</u> 200 464	<u>220 289</u> 200 464	<u>226 778</u> 200 464	<u>206 039</u> 200 464	<u>218 991</u> 200 464
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>317 891</u> 307 402	<u>336 897</u> 307 402	<u>346 511</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402	<u>334 974</u> 307 402
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>350 853</u> 340 313	<u>379 880</u> 340 313	<u>393 099</u> 340 313	<u>350 853</u> 340 313	<u>377 236</u> 340 313
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>421 840</u> 404 598	<u>455 654</u> 421 742	<u>474 114</u> 421 742	<u>419 320</u> 404 598	<u>453 194</u> 421 742

					-	-	-	-	-
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>190 986</u> 185 821	<u>204 180</u> 185 821	<u>210 189</u> 185 821	<u>190 986</u> 185 821	<u>202 978</u> 185 821
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>322 201</u> 312 696	<u>348 061</u> 312 696	<u>359 838</u> 312 696	<u>322 201</u> 312 696	<u>345 706</u> 312 696
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>135 498</u> 131 804	<u>144 998</u> 131 804	<u>149 324</u> 131 804	<u>135 498</u> 131 804	<u>144 133</u> 131 804
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>216 557</u> 210 277	<u>233 445</u> 210 277	<u>241 136</u> 210 277	<u>216 557</u> 210 277	<u>231 907</u> 210 277
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>299 712</u> 291 518	<u>320 822</u> 291 518	<u>330 436</u> 291 518	<u>299 712</u> 291 518	<u>318 899</u> 291 518
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>257 055</u> 249 946	<u>275 526</u> 249 946	<u>283 938</u> 249 946	<u>257 055</u> 249 946	<u>273 844</u> 249 946
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>328 707</u> 319 938	<u>350 873</u> 319 938	<u>360 968</u> 319 938	<u>328 707</u> 319 938	<u>348 854</u> 319 938
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>425 696</u> 414 152	<u>455 250</u> 414 152	<u>468 710</u> 414 152	<u>425 696</u> 414 152	<u>452 558</u> 414 152

					-	-	-	-	-
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>326 767</u> 315 500	<u>347 673</u> 315 500	<u>358 248</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500	<u>345 557</u> 315 500
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>433 855</u> 421 982	<u>464 465</u> 421 982	<u>478 405</u> 421 982	<u>433 855</u> 421 982	<u>461 677</u> 421 982
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>704 255</u> 685 348	<u>752 281</u> 685 348	<u>774 153</u> 685 348	<u>704 255</u> 685 348	<u>747 907</u> 685 348
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>994 716</u> 971 321	<u>1 047 492</u> 971 321	<u>1 071 527</u> 971 321	<u>994 716</u> 971 321	<u>1 042 685</u> 971 321
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>2 312 238</u> 2 268 929	<u>2 384 541</u> 2 268 929	<u>2 417 469</u> 2 268 929	<u>2 312 238</u> 2 268 929	<u>2 377 956</u> 2 268 929
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>147 778</u> 143 589	<u>158 861</u> 143 589	<u>163 908</u> 143 589	<u>147 778</u> 143 589	<u>157 851</u> 143 589
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>225 881</u> 219 259	<u>243 825</u> 219 259	<u>251 997</u> 219 259	<u>225 881</u> 219 259	<u>242 191</u> 219 259
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>302 070</u> 293 384	<u>325 291</u> 293 384	<u>335 867</u> 293 384	<u>302 070</u> 293 384	<u>323 176</u> 293 384
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>369 231</u> 358 473	<u>398 258</u> 358 473	<u>411 477</u> 358 473	<u>369 231</u> 358 473	<u>395 614</u> 358 473

					-	-	-	-	-
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>768 580</u> 747 982	<u>820 828</u> 747 982	<u>844 622</u> 747 982	<u>768 580</u> 747 982	<u>816 069</u> 747 982

					.
225-104-0100	30 24547-2016	.			
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>28 533</u> 27 531
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>191 348</u> 184 759
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>376 216</u> 363 259
225-104-0112	12-100 ( 73)	.	1	3500	<u>235 141</u> 227 313
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>46 666</u> 45 393

225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>72 199</u> 69 759
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>137 394</u> 132 741
225-104-0128	5-100 ( 14)	.	1	1300	<u>74 027</u> 71 277
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>138 325</u> 133 661
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>264 226</u> 255 045
225-104-0200	30 24547-2016	.			
225-104-0201	1.100	.	1	1000	
225-104-0203	1.200	.	1	2000	
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>95 928</u> 93 063
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>158 225</u> 152 893
225-104-0209	3.100	.	1	1500	
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>161 352</u> 156 991



				,	.
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>160 963</u> 155 598
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>294 638</u> 284 232
225-104-0224	6.300	.	1	7100	
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>212 775</u> 205 500
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>430 375</u> 415 768
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>411 225</u> 400 589
225-104-0300	30 24547-2016	.			
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>103 248</u> 100 152
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>135 612</u> 131 268
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>177 020</u> 171 321
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>270 276</u> 261 455

				,	.
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>206 805</u> 200 464
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>316 920</u> 307 402
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>352 411</u> 340 313
225-104-0312	14-170	.	1	8500	
225-104-0400	30 24547-2016	.			
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>191 694</u> 185 821
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>323 589</u> 312 696
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.			
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>136 008</u> 131 804
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>217 463</u> 210 277
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>300 845</u> 291 518

				,	.
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>258 046</u> 249 946
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>329 897</u> 319 938
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>427 282</u> 414 152
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>325 698</u> 315 500
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>435 498</u> 421 982
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>706 834</u> 685 348
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>997 550</u> 971 321
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>2 316 120</u> 2 268 929
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.			
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>148 373</u> 143 589

				,	.
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>226 845</u> 219 259
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>303 317</u> 293 384
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>370 790</u> 358 473
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>771 385</u> 747 982

**225-105.**

				,	.	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>89 391</u> 84 170	<u>95 322</u> 84 170	<u>88 410</u> 84 170	<u>88 410</u> 84 170	<u>87 410</u> 84 170

						-	-	-	-
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>67 419</u> 63 554	<u>71 790</u> 63 554	<u>66 696</u> 63 554	<u>66 696</u> 63 554	<u>65 960</u> 63 554
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>109 645</u> 103 089	<u>117 138</u> 103 089	<u>108 407</u> 103 089	<u>108 407</u> 103 089	<u>107 144</u> 103 089
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>82 736</u> 77 813	<u>88 355</u> 77 813	<u>81 807</u> 77 813	<u>81 807</u> 77 813	<u>80 859</u> 77 813
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>129 665</u> 121 777	<u>138 719</u> 121 777	<u>128 169</u> 121 777	<u>128 169</u> 121 777	<u>126 642</u> 121 777
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>96 769</u> 90 804	<u>103 637</u> 90 804	<u>95 634</u> 90 804	<u>95 634</u> 90 804	<u>94 476</u> 90 804
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>171 711</u> 161 134	<u>183 887</u> 161 134	<u>169 698</u> 161 134	<u>169 698</u> 161 134	<u>167 646</u> 161 134
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>129 616</u> 121 509	<u>138 982</u> 121 509	<u>128 068</u> 121 509	<u>128 068</u> 121 509	<u>126 489</u> 121 509
225-105-0200	30 13015-2012	.							
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>67 406</u> 63 321	<u>72 089</u> 63 321	<u>66 632</u> 63 321	<u>66 632</u> 63 321	<u>65 842</u> 63 321
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>88 799</u> 83 366	<u>95 043</u> 83 366	<u>87 767</u> 83 366	<u>87 767</u> 83 366	<u>86 714</u> 83 366
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>97 139</u> 91 170	<u>104 008</u> 91 170	<u>96 004</u> 91 170	<u>96 004</u> 91 170	<u>94 846</u> 91 170

8.04-08-2025

				,	.	-	-	-	-
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>129 932</u> 121 821	<u>139 298</u> 121 821	<u>128 384</u> 121 821	<u>128 384</u> 121 821	<u>126 805</u> 121 821
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>106 723</u> 99 982	<u>114 528</u> 99 982	<u>105 432</u> 99 982	<u>105 432</u> 99 982	<u>104 117</u> 99 982
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>172 944</u> 162 571	<u>184 808</u> 162 571	<u>170 983</u> 162 571	<u>170 983</u> 162 571	<u>168 983</u> 162 571
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>221 252</u> 207 679	<u>236 862</u> 207 679	<u>218 672</u> 207 679	<u>218 672</u> 207 679	<u>216 040</u> 207 679

				,	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>87 410</u> 84 170	<u>97 438</u> 84 170	<u>102 004</u> 84 170	<u>87 410</u> 84 170	<u>96 524</u> 84 170

					-	-	-	-	-
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>65 960</u> 63 554	<u>73 348</u> 63 554	<u>76 713</u> 63 554	<u>65 960</u> 63 554	<u>72 675</u> 63 554
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>107 144</u> 103 089	<u>119 810</u> 103 089	<u>125 578</u> 103 089	<u>107 144</u> 103 089	<u>118 656</u> 103 089
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>80 859</u> 77 813	<u>90 359</u> 77 813	<u>94 685</u> 77 813	<u>80 859</u> 77 813	<u>89 494</u> 77 813
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>126 642</u> 121 777	<u>141 947</u> 121 777	<u>148 918</u> 121 777	<u>126 642</u> 121 777	<u>140 553</u> 121 777
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>94 476</u> 90 804	<u>106 087</u> 90 804	<u>111 374</u> 90 804	<u>94 476</u> 90 804	<u>105 029</u> 90 804
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>167 646</u> 161 134	<u>188 228</u> 161 134	<u>197 602</u> 161 134	<u>167 646</u> 161 134	<u>186 354</u> 161 134
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>126 489</u> 121 509	<u>142 322</u> 121 509	<u>149 532</u> 121 509	<u>126 489</u> 121 509	<u>140 879</u> 121 509
225-105-0200	30 13015-2012	.							
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>65 842</u> 63 321	<u>73 759</u> 63 321	<u>77 364</u> 63 321	<u>65 842</u> 63 321	<u>73 037</u> 63 321
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>86 714</u> 83 366	<u>97 269</u> 83 366	<u>102 076</u> 83 366	<u>86 714</u> 83 366	<u>96 308</u> 83 366
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>94 846</u> 91 170	<u>106 457</u> 91 170	<u>111 745</u> 91 170	<u>94 846</u> 91 170	<u>105 399</u> 91 170

8.04-08-2025

				,	-	-	-	-	-
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>126 805</u> 121 821	<u>142 638</u> 121 821	<u>149 848</u> 121 821	<u>126 805</u> 121 821	<u>141 196</u> 121 821
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>104 117</u> 99 982	<u>117 311</u> 99 982	<u>123 319</u> 99 982	<u>104 117</u> 99 982	<u>116 109</u> 99 982
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>168 983</u> 162 571	<u>189 038</u> 162 571	<u>198 171</u> 162 571	<u>168 983</u> 162 571	<u>187 211</u> 162 571
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>216 040</u> 207 679	<u>242 428</u> 207 679	<u>254 446</u> 207 679	<u>216 040</u> 207 679	<u>240 025</u> 207 679

				,	.
225-105-0100	30 13015-2012	.			
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>87 949</u> 84 170



				,	.
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>66 356</u> 63 554
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>107 824</u> 103 089
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>81 369</u> 77 813
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>127 464</u> 121 777
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>95 099</u> 90 804
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>168 751</u> 161 134
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>127 339</u> 121 509
225-105-0200	30 13015-2012	.			
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>66 267</u> 63 321
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>87 281</u> 83 366
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>95 470</u> 91 170

				,	.
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>127 655</u> 121 821
225-105-0300	20 13015-2012	.			
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>104 825</u> 99 982
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>170 060</u> 162 571
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>217 457</u> 207 679

**225-106.**

				,	.	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475	<u>21 383</u> 20 089	<u>22 866</u> 20 089	<u>21 138</u> 20 089	<u>21 138</u> 20 089	<u>20 888</u> 20 089
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650	<u>34 537</u> 32 704	<u>36 567</u> 32 704	<u>34 202</u> 32 704	<u>34 202</u> 32 704	<u>33 860</u> 32 704
225-106-0403	15	.	1	900	<u>36 529</u> 34 125	<u>39 339</u> 34 125	<u>36 065</u> 34 125	<u>36 065</u> 34 125	<u>35 591</u> 34 125

				,	-	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475	<u>20 888</u> 20 089	<u>23 395</u> 20 089	<u>24 536</u> 20 089	<u>20 888</u> 20 089	<u>23 166</u> 20 089
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650	<u>33 860</u> 32 704	<u>37 290</u> 32 704	<u>38 852</u> 32 704	<u>33 860</u> 32 704	<u>36 978</u> 32 704
225-106-0403	15	.	1	900	<u>35 591</u> 34 125	<u>40 341</u> 34 125	<u>42 504</u> 34 125	<u>35 591</u> 34 125	<u>39 908</u> 34 125

				,	.
225-106-0400	24547-2016	.			
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475	<u>21 023</u> 20 089
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650	<u>34 044</u> 32 704
225-106-0403	15	.	1	900	<u>35 846</u> 34 125

**225-107.**

						-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300	<u>13 414</u> 12 598	<u>14 351</u> 12 598	<u>13 259</u> 12 598	<u>13 259</u> 12 598	<u>13 102</u> 12 598
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 914</u> 22 536	<u>25 475</u> 22 536	<u>23 656</u> 22 536	<u>23 656</u> 22 536	<u>23 393</u> 22 536
225-107-0103	20	.	1	600	<u>29 892</u> 28 223	<u>31 765</u> 28 223	<u>29 582</u> 28 223	<u>29 582</u> 28 223	<u>29 266</u> 28 223
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>94 781</u> 89 277	<u>101 025</u> 89 277	<u>93 748</u> 89 277	<u>93 748</u> 89 277	<u>92 696</u> 89 277
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>70 604</u> 66 482	<u>75 287</u> 66 482	<u>69 830</u> 66 482	<u>69 830</u> 66 482	<u>69 041</u> 66 482
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>59 788</u> 56 232	<u>63 847</u> 56 232	<u>59 117</u> 56 232	<u>59 117</u> 56 232	<u>58 433</u> 56 232
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>56 896</u> 53 813	<u>60 330</u> 53 813	<u>56 328</u> 53 813	<u>56 328</u> 53 813	<u>55 750</u> 53 813
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>49 301</u> 46 527	<u>52 423</u> 46 527	<u>48 785</u> 46 527	<u>48 785</u> 46 527	<u>48 259</u> 46 527

						-	-	-	-
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>45 253</u> 42 527	<u>48 375</u> 42 527	<u>44 737</u> 42 527	<u>44 737</u> 42 527	<u>44 211</u> 42 527
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>57 240</u> 53 714	<u>61 299</u> 53 714	<u>56 569</u> 53 714	<u>56 569</u> 53 714	<u>55 885</u> 53 714
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>72 778</u> 68 411	<u>77 773</u> 68 411	<u>71 952</u> 68 411	<u>71 952</u> 68 411	<u>71 110</u> 68 411
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>54 050</u> 51 000	<u>57 484</u> 51 000	<u>53 482</u> 51 000	<u>53 482</u> 51 000	<u>52 903</u> 51 000
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>70 993</u> 66 866	<u>75 676</u> 66 866	<u>70 219</u> 66 866	<u>70 219</u> 66 866	<u>69 429</u> 66 866
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 354</u> 13 527	<u>15 291</u> 13 527	<u>14 199</u> 13 527	<u>14 199</u> 13 527	<u>14 041</u> 13 527
225-107-0115	12	.	1	500	<u>25 270</u> 23 875	<u>26 831</u> 23 875	<u>25 012</u> 23 875	<u>25 012</u> 23 875	<u>24 748</u> 23 875
225-107-0116	13	.	1	600	<u>30 678</u> 29 000	<u>32 551</u> 29 000	<u>30 368</u> 29 000	<u>30 368</u> 29 000	<u>30 052</u> 29 000
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>11 668</u> 10 982	<u>12 449</u> 10 982	<u>11 539</u> 10 982	<u>11 539</u> 10 982	<u>11 407</u> 10 982
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>16 518</u> 15 446	<u>17 767</u> 15 446	<u>16 312</u> 15 446	<u>16 312</u> 15 446	<u>16 101</u> 15 446

8.04-08-2025

						-	-	-	-
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>22 523</u> 21 161	<u>24 084</u> 21 161	<u>22 265</u> 21 161	<u>22 265</u> 21 161	<u>22 002</u> 21 161
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 785</u> 13 679	<u>16 111</u> 13 679	<u>14 565</u> 13 679	<u>14 565</u> 13 679	<u>14 342</u> 13 679
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>6 636</u> 6 313	<u>6 986</u> 6 313	<u>6 579</u> 6 313	<u>6 579</u> 6 313	<u>6 520</u> 6 313

						-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300	<u>13 102</u> 12 598	<u>14 685</u> 12 598	<u>15 406</u> 12 598	<u>13 102</u> 12 598	<u>14 541</u> 12 598
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 393</u> 22 536	<u>26 032</u> 22 536	<u>27 234</u> 22 536	<u>23 393</u> 22 536	<u>25 792</u> 22 536
225-107-0103	20	.	1	600	<u>29 266</u> 28 223	<u>32 433</u> 28 223	<u>33 875</u> 28 223	<u>29 266</u> 28 223	<u>32 144</u> 28 223



					-	-	-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>92 696</u> 89 277	<u>103 251</u> 89 277	<u>108 058</u> 89 277	<u>92 696</u> 89 277	<u>102 290</u> 89 277
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>69 041</u> 66 482	<u>76 957</u> 66 482	<u>80 562</u> 66 482	<u>69 041</u> 66 482	<u>76 236</u> 66 482
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>58 433</u> 56 232	<u>65 294</u> 56 232	<u>68 418</u> 56 232	<u>58 433</u> 56 232	<u>64 669</u> 56 232
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>55 750</u> 53 813	<u>61 555</u> 53 813	<u>64 199</u> 53 813	<u>55 750</u> 53 813	<u>61 026</u> 53 813
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>48 259</u> 46 527	<u>53 537</u> 46 527	<u>55 940</u> 46 527	<u>48 259</u> 46 527	<u>53 056</u> 46 527
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>44 211</u> 42 527	<u>49 489</u> 42 527	<u>51 892</u> 42 527	<u>44 211</u> 42 527	<u>49 008</u> 42 527
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>55 885</u> 53 714	<u>62 746</u> 53 714	<u>65 870</u> 53 714	<u>55 885</u> 53 714	<u>62 121</u> 53 714
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>71 110</u> 68 411	<u>79 554</u> 68 411	<u>83 400</u> 68 411	<u>71 110</u> 68 411	<u>78 785</u> 68 411
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>52 903</u> 51 000	<u>58 709</u> 51 000	<u>61 353</u> 51 000	<u>52 903</u> 51 000	<u>58 180</u> 51 000
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>69 429</u> 66 866	<u>77 346</u> 66 866	<u>80 951</u> 66 866	<u>69 429</u> 66 866	<u>76 625</u> 66 866
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 041</u> 13 527	<u>15 625</u> 13 527	<u>16 346</u> 13 527	<u>14 041</u> 13 527	<u>15 480</u> 13 527

					-	-	-	-	-
225-107-0115	12	.	1	500	<u>24 748</u> 23 875	<u>27 387</u> 23 875	<u>28 589</u> 23 875	<u>24 748</u> 23 875	<u>27 147</u> 23 875
225-107-0116	13	.	1	600	<u>30 052</u> 29 000	<u>33 219</u> 29 000	<u>34 661</u> 29 000	<u>30 052</u> 29 000	<u>32 930</u> 29 000
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>11 407</u> 10 982	<u>12 727</u> 10 982	<u>13 328</u> 10 982	<u>11 407</u> 10 982	<u>12 607</u> 10 982
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>16 101</u> 15 446	<u>18 212</u> 15 446	<u>19 174</u> 15 446	<u>16 101</u> 15 446	<u>18 020</u> 15 446
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>22 002</u> 21 161	<u>24 640</u> 21 161	<u>25 842</u> 21 161	<u>22 002</u> 21 161	<u>24 400</u> 21 161
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 342</u> 13 679	<u>16 585</u> 13 679	<u>17 606</u> 13 679	<u>14 342</u> 13 679	<u>16 380</u> 13 679
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>6 520</u> 6 313	<u>7 111</u> 6 313	<u>7 380</u> 6 313	<u>6 520</u> 6 313	<u>7 057</u> 6 313

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.			
225-107-0101	18	.	1	300	<u>13 187</u> 12 598
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 535</u> 22 536
225-107-0103	20	.	1	600	<u>29 436</u> 28 223
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>93 263</u> 89 277
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>69 466</u> 66 482
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>58 801</u> 56 232
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>56 061</u> 53 813
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>48 542</u> 46 527
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>44 494</u> 42 527

				,	.
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>56 253</u> 53 714
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>71 563</u> 68 411
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>53 215</u> 51 000
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>69 854</u> 66 866
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 126</u> 13 527
225-107-0115	12	.	1	500	<u>24 890</u> 23 875
225-107-0116	13	.	1	600	<u>30 222</u> 29 000
225-107-0200	13015-2012	.			
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>11 478</u> 10 982
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>16 215</u> 15 446
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>22 143</u> 21 161

				,	.
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 462</u> 13 679
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>6 551</u> 6 313

**225-108.**

				,	.	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>208 525</u> 200 573	<u>216 336</u> 200 573	<u>207 233</u> 200 573	<u>207 233</u> 200 573	<u>205 917</u> 200 573

					-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>205 917</u> 200 573	<u>219 121</u> 200 573	<u>225 135</u> 200 573	<u>205 917</u> 200 573	<u>217 919</u> 200 573

					.
225-108-0100	13015-2012	3			
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>206 626</u> 200 573

**225-109.**

						-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>104 928</u> 98 866	<u>111 797</u> 98 866	<u>103 793</u> 98 866	<u>103 793</u> 98 866	<u>102 635</u> 98 866
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>132 123</u> 124 205	<u>141 177</u> 124 205	<u>130 626</u> 124 205	<u>130 626</u> 124 205	<u>129 100</u> 124 205
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>237 680</u> 223 473	<u>253 914</u> 223 473	<u>234 996</u> 223 473	<u>234 996</u> 223 473	<u>232 259</u> 223 473
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>114 150</u> 107 321	<u>121 955</u> 107 321	<u>112 860</u> 107 321	<u>112 860</u> 107 321	<u>111 544</u> 107 321
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>143 635</u> 135 143	<u>153 313</u> 135 143	<u>142 035</u> 135 143	<u>142 035</u> 135 143	<u>140 404</u> 135 143
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>189 200</u> 177 759	<u>202 313</u> 177 759	<u>187 033</u> 177 759	<u>187 033</u> 177 759	<u>184 823</u> 177 759
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>244 050</u> 229 330	<u>260 909</u> 229 330	<u>241 263</u> 229 330	<u>241 263</u> 229 330	<u>238 421</u> 229 330
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>187 898</u> 177 348	<u>199 762</u> 177 348	<u>185 937</u> 177 348	<u>185 937</u> 177 348	<u>183 937</u> 177 348
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>316 650</u> 298 661	<u>336 944</u> 298 661	<u>313 296</u> 298 661	<u>313 296</u> 298 661	<u>309 875</u> 298 661

						-	-	-	-
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>135 904</u> 128 161	<u>144 646</u> 128 161	<u>134 459</u> 128 161	<u>134 459</u> 128 161	<u>132 986</u> 128 161
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>294 797</u> 277 723	<u>314 153</u> 277 723	<u>291 597</u> 277 723	<u>291 597</u> 277 723	<u>288 334</u> 277 723
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>91 157</u> 85 696	<u>97 401</u> 85 696	<u>90 125</u> 85 696	<u>90 125</u> 85 696	<u>89 073</u> 85 696
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>213 344</u> 201 179	<u>227 081</u> 201 179	<u>211 073</u> 201 179	<u>211 073</u> 201 179	<u>208 758</u> 201 179
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>74 928</u> 70 536	<u>79 923</u> 70 536	<u>74 102</u> 70 536	<u>74 102</u> 70 536	<u>73 260</u> 70 536
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>136 912</u> 128 500	<u>146 591</u> 128 500	<u>135 313</u> 128 500	<u>135 313</u> 128 500	<u>133 681</u> 128 500
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>139 432</u> 132 304	<u>147 237</u> 132 304	<u>138 142</u> 132 304	<u>138 142</u> 132 304	<u>136 826</u> 132 304
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>156 298</u> 147 875	<u>165 664</u> 147 875	<u>154 750</u> 147 875	<u>154 750</u> 147 875	<u>153 171</u> 147 875
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>196 365</u> 185 277	<u>208 853</u> 185 277	<u>194 301</u> 185 277	<u>194 301</u> 185 277	<u>192 196</u> 185 277
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>247 117</u> 233 455	<u>262 414</u> 233 455	<u>244 588</u> 233 455	<u>244 588</u> 233 455	<u>242 009</u> 233 455



						-	-	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>340 664</u> 321 732	<u>361 893</u> 321 732	<u>337 154</u> 321 732	<u>337 154</u> 321 732	<u>333 576</u> 321 732

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>102 635</u> 98 866	<u>114 246</u> 98 866	<u>119 533</u> 98 866	<u>102 635</u> 98 866	<u>113 188</u> 98 866
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>129 100</u> 124 205	<u>144 405</u> 124 205	<u>151 375</u> 124 205	<u>129 100</u> 124 205	<u>143 011</u> 124 205
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>232 259</u> 223 473	<u>259 703</u> 223 473	<u>272 201</u> 223 473	<u>232 259</u> 223 473	<u>257 203</u> 223 473
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>111 544</u> 107 321	<u>124 738</u> 107 321	<u>130 747</u> 107 321	<u>111 544</u> 107 321	<u>123 536</u> 107 321
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>140 404</u> 135 143	<u>156 764</u> 135 143	<u>164 215</u> 135 143	<u>140 404</u> 135 143	<u>155 274</u> 135 143

					-	-	-	-	-
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>184 823</u> 177 759	<u>206 988</u> 177 759	<u>217 083</u> 177 759	<u>184 823</u> 177 759	<u>204 969</u> 177 759
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>238 421</u> 229 330	<u>266 920</u> 229 330	<u>279 899</u> 229 330	<u>238 421</u> 229 330	<u>264 325</u> 229 330
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>183 937</u> 177 348	<u>203 992</u> 177 348	<u>213 125</u> 177 348	<u>183 937</u> 177 348	<u>202 165</u> 177 348
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>309 875</u> 298 661	<u>344 179</u> 298 661	<u>359 802</u> 298 661	<u>309 875</u> 298 661	<u>341 055</u> 298 661
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>132 986</u> 128 161	<u>147 763</u> 128 161	<u>154 493</u> 128 161	<u>132 986</u> 128 161	<u>146 417</u> 128 161
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>288 334</u> 277 723	<u>321 055</u> 277 723	<u>335 957</u> 277 723	<u>288 334</u> 277 723	<u>318 075</u> 277 723
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>89 073</u> 85 696	<u>99 628</u> 85 696	<u>104 435</u> 85 696	<u>89 073</u> 85 696	<u>98 666</u> 85 696
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>208 758</u> 201 179	<u>231 979</u> 201 179	<u>242 555</u> 201 179	<u>208 758</u> 201 179	<u>229 864</u> 201 179
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>73 260</u> 70 536	<u>81 705</u> 70 536	<u>85 550</u> 70 536	<u>73 260</u> 70 536	<u>80 935</u> 70 536
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>133 681</u> 128 500	<u>150 042</u> 128 500	<u>157 493</u> 128 500	<u>133 681</u> 128 500	<u>148 551</u> 128 500

				,	-	-	-	-	-
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>136 826</u> 132 304	<u>150 020</u> 132 304	<u>156 029</u> 132 304	<u>136 826</u> 132 304	<u>148 818</u> 132 304
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>153 171</u> 147 875	<u>169 004</u> 147 875	<u>176 215</u> 147 875	<u>153 171</u> 147 875	<u>167 562</u> 147 875
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>192 196</u> 185 277	<u>213 306</u> 185 277	<u>222 920</u> 185 277	<u>192 196</u> 185 277	<u>211 383</u> 185 277
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>242 009</u> 233 455	<u>267 869</u> 233 455	<u>279 646</u> 233 455	<u>242 009</u> 233 455	<u>265 514</u> 233 455
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>333 576</u> 321 732	<u>369 463</u> 321 732	<u>385 807</u> 321 732	<u>333 576</u> 321 732	<u>366 194</u> 321 732

				,	.
225-109-0100	20 13015-2012	.			
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>103 258</u> 98 866

225-109-0102	2	.	1	2900	<u>129 922</u> 124 205
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>233 733</u> 223 473
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>112 252</u> 107 321
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>141 282</u> 135 143
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>186 013</u> 177 759
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>239 952</u> 229 330
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>185 014</u> 177 348
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>311 717</u> 298 661
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>133 779</u> 128 161
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>290 091</u> 277 723
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>89 639</u> 85 696

				,	.
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>210 005</u> 201 179
225-109-0200	20 13015-2012	.			
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>73 714</u> 70 536
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>134 560</u> 128 500
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>137 534</u> 132 304
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>154 021</u> 147 875
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>193 329</u> 185 277
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>243 398</u> 233 455
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>335 502</u> 321 732

**225-110.**

						-	-	-	-
225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 933</u> 18 001	<u>19 942</u> 18 001	<u>18 767</u> 18 001	<u>18 767</u> 18 001	<u>18 597</u> 18 001
225-110-0300		2							
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>14 280</u> 12 324	<u>15 189</u> 12 324	<u>15 008</u> 12 324	<u>15 279</u> 12 324	<u>14 663</u> 12 324
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>10 230</u> 8 941	<u>10 824</u> 8 941	<u>10 705</u> 8 941	<u>10 883</u> 8 941	<u>10 480</u> 8 941
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>11 632</u> 9 897	<u>12 445</u> 9 897	<u>12 283</u> 9 897	<u>12 526</u> 9 897	<u>11 975</u> 9 897
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>11 411</u> 10 077	<u>12 020</u> 10 077	<u>11 899</u> 10 077	<u>12 081</u> 10 077	<u>11 668</u> 10 077
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>13 417</u> 11 625	<u>14 246</u> 11 625	<u>14 081</u> 11 625	<u>14 329</u> 11 625	<u>13 767</u> 11 625
225-110-0400		2							
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>12 574</u> 11 227	<u>13 183</u> 11 227	<u>13 062</u> 11 227	<u>13 244</u> 11 227	<u>12 831</u> 11 227
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>17 793</u> 15 985	<u>18 605</u> 15 985	<u>18 444</u> 15 985	<u>18 686</u> 15 985	<u>18 136</u> 15 985

						-	-	-	-
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 357</u> 11 042	<u>12 951</u> 11 042	<u>12 832</u> 11 042	<u>13 010</u> 11 042	<u>12 607</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 053</u> 12 254	<u>14 883</u> 12 254	<u>14 717</u> 12 254	<u>14 965</u> 12 254	<u>14 403</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012	.							
225-110-0501	10	.	1	160	<u>19 498</u> 18 468	<u>19 904</u> 18 468	<u>19 823</u> 18 468	<u>19 944</u> 18 468	<u>19 669</u> 18 468
225-110-0502	15	.	1	300	<u>27 781</u> 25 954	<u>28 542</u> 25 954	<u>28 390</u> 25 954	<u>28 618</u> 25 954	<u>28 102</u> 25 954
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>131 354</u> 124 370	<u>139 091</u> 124 370	<u>130 075</u> 124 370	<u>130 075</u> 124 370	<u>128 771</u> 124 370
225-110-0602	- 2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>146 886</u> 139 724	<u>154 613</u> 139 724	<u>145 609</u> 139 724	<u>145 609</u> 139 724	<u>144 306</u> 139 724

					-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 597</u> 18 001	<u>20 301</u> 18 001	<u>21 078</u> 18 001	<u>18 597</u> 18 001	<u>20 146</u> 18 001
225-110-0300		2							
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>15 134</u> 12 324	<u>15 134</u> 12 324	<u>17 453</u> 12 324	<u>14 917</u> 12 324	<u>15 642</u> 12 324
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>10 788</u> 8 941	<u>13 922</u> 11 300	<u>12 304</u> 8 941	<u>10 646</u> 8 941	<u>11 120</u> 8 941
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>12 396</u> 9 897	<u>16 061</u> 12 511	<u>14 469</u> 9 897	<u>12 202</u> 9 897	<u>12 849</u> 9 897
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>11 984</u> 10 077	<u>15 440</u> 12 737	<u>13 538</u> 10 077	<u>11 838</u> 10 077	<u>12 324</u> 10 077
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 197</u> 11 625	<u>18 339</u> 14 688	<u>16 315</u> 11 625	<u>13 998</u> 11 625	<u>14 660</u> 11 625
225-110-0400		2							
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 147</u> 11 227	<u>16 907</u> 14 187	<u>14 701</u> 11 227	<u>13 001</u> 11 227	<u>13 487</u> 11 227
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>18 557</u> 15 985	<u>19 577</u> 15 985	<u>20 629</u> 15 985	<u>18 363</u> 15 985	<u>19 010</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 915</u> 11 042	<u>13 661</u> 11 042	<u>14 431</u> 11 042	<u>12 773</u> 11 042	<u>13 247</u> 11 042



					-	-	-	-	-
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 833</u> 12 254	<u>15 875</u> 12 254	<u>16 951</u> 12 254	<u>14 634</u> 12 254	<u>15 296</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012	.							
225-110-0501	10	.	1	160	<u>19 880</u> 18 468	<u>19 880</u> 18 468	<u>20 916</u> 18 468	<u>19 782</u> 18 468	<u>20 106</u> 18 468
225-110-0502	15	.	1	300	<u>28 496</u> 25 954	<u>28 496</u> 25 954	<u>30 440</u> 25 954	<u>28 314</u> 25 954	<u>28 922</u> 25 954
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>128 771</u> 124 370	<u>141 849</u> 124 370	<u>147 805</u> 124 370	<u>128 771</u> 124 370	<u>140 658</u> 124 370
225-110-0602	- 2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>144 306</u> 139 724	<u>157 368</u> 139 724	<u>163 317</u> 139 724	<u>144 306</u> 139 724	<u>156 179</u> 139 724

					.
225-110-0100	21509-76				

225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 688</u> 18 001
225-110-0300		2			
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>14 826</u> 12 324
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>10 587</u> 8 941
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>12 121</u> 9 897
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>11 777</u> 10 077
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>13 916</u> 11 625
225-110-0400		2			
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>12 940</u> 11 227
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>12 953</u> 10 720
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>7 432</u> 5 823
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>8 694</u> 6 465

				,	.
225-110-0500	13015-2012	.			
225-110-0501	10	.	1	160	<u>19 742</u> 18 468
225-110-0502	15	.	1	300	<u>28 238</u> 25 954
225-110-0600	- 13015-2012	3			
225-110-0601	- 1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>129 473</u> 124 370
225-110-0602	- 2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>145 008</u> 139 724

**225-2.**  
**225-201.**

					,	.	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>35 648</u> 33 036	<u>38 770</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>63 791</u> 58 929	<u>69 645</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>61 837</u> 58 929	<u>61 837</u> 58 929
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>82 619</u> 75 446	<u>91 449</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446	<u>79 672</u> 75 446	<u>79 672</u> 75 446
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>145 845</u> 135 268	<u>158 458</u> 135 268	<u>143 760</u> 135 268	<u>143 760</u> 135 268	<u>141 634</u> 135 268	<u>141 634</u> 135 268
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>209 877</u> 194 643	<u>228 047</u> 194 643	<u>206 874</u> 194 643	<u>206 874</u> 194 643	<u>203 811</u> 194 643	<u>203 811</u> 194 643

				,	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>35 132</u> 33 036	<u>39 884</u> 33 036	<u>42 287</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>39 403</u> 33 036
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>61 837</u> 58 929	<u>71 732</u> 58 929	<u>76 239</u> 58 929	<u>61 837</u> 58 929	<u>70 831</u> 58 929
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>79 672</u> 75 446	<u>94 597</u> 75 446	<u>101 394</u> 75 446	<u>79 672</u> 75 446	<u>93 237</u> 75 446
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>141 634</u> 135 268	<u>162 955</u> 135 268	<u>172 665</u> 135 268	<u>141 634</u> 135 268	<u>161 013</u> 135 268
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>203 811</u> 194 643	<u>234 526</u> 194 643	<u>248 515</u> 194 643	<u>203 811</u> 194 643	<u>231 729</u> 194 643

				,	.
225-201-0100	13015-2012	.			

				,	.
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>34 889</u> 33 036
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>62 368</u> 58 929
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>80 473</u> 75 446
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>142 778</u> 135 268
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>205 460</u> 194 643

**225-202.**

					,	.	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>104 200</u> 99 132	<u>109 663</u> 99 132	<u>103 297</u> 99 132	<u>103 297</u> 99 132	<u>102 376</u> 99 132	
225-202-0102	2	.	1	550	<u>45 575</u> 43 830	<u>47 292</u> 43 830	<u>45 291</u> 43 830	<u>45 291</u> 43 830	<u>45 002</u> 43 830	
225-202-0103	3	.	1	900	<u>63 550</u> 60 826	<u>66 360</u> 60 826	<u>63 086</u> 60 826	<u>63 086</u> 60 826	<u>62 612</u> 60 826	
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>93 350</u> 88 893	<u>98 127</u> 88 893	<u>92 561</u> 88 893	<u>92 561</u> 88 893	<u>91 756</u> 88 893	
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 743</u> 12 857	<u>14 773</u> 12 857	<u>13 572</u> 12 857	<u>13 572</u> 12 857	<u>13 399</u> 12 857	
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 695</u> 19 464	<u>22 100</u> 19 464	<u>20 463</u> 19 464	<u>20 463</u> 19 464	<u>20 226</u> 19 464	
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>38 533</u> 36 696	<u>40 500</u> 36 696	<u>38 208</u> 36 696	<u>38 208</u> 36 696	<u>37 876</u> 36 696	
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.								

						-	-	-	-
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>20 235</u> 19 075	<u>21 610</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>163 101</u> 153 393	<u>174 185</u> 153 393	<u>161 269</u> 153 393	<u>161 269</u> 153 393	<u>159 401</u> 153 393
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.							
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>19 817</u> 18 750	<u>21 004</u> 18 750	<u>19 621</u> 18 750	<u>19 621</u> 18 750	<u>19 421</u> 18 750
225-202-0900	13015-2012	.							
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>58 546</u> 56 429	<u>60 576</u> 56 429	<u>58 211</u> 56 429	<u>58 211</u> 56 429	<u>57 869</u> 56 429
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>76 317</u> 73 393	<u>79 195</u> 73 393	<u>75 841</u> 73 393	<u>75 841</u> 73 393	<u>75 356</u> 73 393
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>140 798</u> 136 429	<u>144 648</u> 136 429	<u>140 162</u> 136 429	<u>140 162</u> 136 429	<u>139 513</u> 136 429
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>149 228</u> 141 778	<u>157 327</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>134 681</u> 127 596	<u>142 505</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596



						-	-	-	-
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>124 046</u> 117 153	<u>131 776</u> 117 153	<u>122 768</u> 117 153	<u>122 768</u> 117 153	<u>121 465</u> 117 153
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>129 373</u> 122 418	<u>137 100</u> 122 418	<u>128 095</u> 122 418	<u>128 095</u> 122 418	<u>126 793</u> 122 418
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>130 121</u> 123 171	<u>137 829</u> 123 171	<u>128 847</u> 123 171	<u>128 847</u> 123 171	<u>127 547</u> 123 171
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>110 914</u> 104 150	<u>118 682</u> 104 150	<u>109 630</u> 104 150	<u>109 630</u> 104 150	<u>108 321</u> 104 150
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>118 830</u> 111 940	<u>126 645</u> 111 940	<u>117 538</u> 111 940	<u>117 538</u> 111 940	<u>116 221</u> 111 940
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 769</u> 4 554	<u>4 995</u> 4 554	<u>4 731</u> 4 554	<u>4 731</u> 4 554	<u>4 693</u> 4 554
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>14 849</u> 13 651	<u>15 338</u> 13 651	<u>15 231</u> 13 651	<u>15 370</u> 13 651	<u>15 045</u> 13 651
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>13 621</u> 12 566	<u>14 045</u> 12 566	<u>13 952</u> 12 566	<u>14 073</u> 12 566	<u>13 791</u> 12 566

				,	.	-	-	-	-
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>10 134</u> 9 821	<u>10 409</u> 9 821	<u>10 089</u> 9 821	<u>10 089</u> 9 821	<u>10 043</u> 9 821
225-202-1209	5	.	1	73	<u>6 718</u> 6 238	<u>6 906</u> 6 238	<u>6 865</u> 6 238	<u>6 918</u> 6 238	<u>6 793</u> 6 238
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 679</u> 4 464	<u>4 905</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 603</u> 4 464
225-202-1600	9 / 2 13015-2012	.							
225-202-1606	75.180.14-9	.	1	45	<u>23 141</u> 22 768	<u>23 281</u> 22 768	<u>23 118</u> 22 768	<u>23 118</u> 22 768	<u>23 094</u> 22 768

				,	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>102 376</u> 99 132	<u>111 611</u> 99 132	<u>115 818</u> 99 132	<u>102 376</u> 99 132	<u>110 770</u> 99 132

					-	-	-	-	-
225-202-0102	2	.	1	550	<u>45 002</u> 43 830	<u>47 905</u> 43 830	<u>49 227</u> 43 830	<u>45 002</u> 43 830	<u>47 640</u> 43 830
225-202-0103	3	.	1	900	<u>62 612</u> 60 826	<u>67 362</u> 60 826	<u>69 525</u> 60 826	<u>62 612</u> 60 826	<u>66 930</u> 60 826
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>91 756</u> 88 893	<u>99 830</u> 88 893	<u>103 508</u> 88 893	<u>91 756</u> 88 893	<u>99 095</u> 88 893
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.							
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 399</u> 12 857	<u>15 140</u> 12 857	<u>15 934</u> 12 857	<u>13 399</u> 12 857	<u>14 982</u> 12 857
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 226</u> 19 464	<u>22 601</u> 19 464	<u>23 683</u> 19 464	<u>20 226</u> 19 464	<u>22 385</u> 19 464
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>37 876</u> 36 696	<u>41 201</u> 36 696	<u>42 715</u> 36 696	<u>37 876</u> 36 696	<u>40 898</u> 36 696
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.							
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>19 941</u> 19 075	<u>22 091</u> 19 075	<u>23 129</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>21 883</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>159 401</u> 153 393	<u>178 136</u> 153 393	<u>186 669</u> 153 393	<u>159 401</u> 153 393	<u>176 430</u> 153 393
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.							

					-	-	-	-	-
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>19 421</u> 18 750	<u>21 427</u> 18 750	<u>22 340</u> 18 750	<u>19 421</u> 18 750	<u>21 244</u> 18 750
225-202-0900	13015-2012	.							
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>57 869</u> 56 429	<u>61 299</u> 56 429	<u>62 861</u> 56 429	<u>57 869</u> 56 429	<u>60 987</u> 56 429
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>75 356</u> 73 393	<u>80 222</u> 73 393	<u>82 438</u> 73 393	<u>75 356</u> 73 393	<u>79 779</u> 73 393
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>139 513</u> 136 429	<u>146 020</u> 136 429	<u>148 984</u> 136 429	<u>139 513</u> 136 429	<u>145 428</u> 136 429
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 890</u> 141 778	<u>160 215</u> 141 778	<u>166 449</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778	<u>158 968</u> 141 778
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>133 388</u> 127 596	<u>145 295</u> 127 596	<u>151 318</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596	<u>144 090</u> 127 596
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>121 465</u> 117 153	<u>134 532</u> 117 153	<u>140 483</u> 117 153	<u>121 465</u> 117 153	<u>133 342</u> 117 153
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>126 793</u> 122 418	<u>139 855</u> 122 418	<u>145 803</u> 122 418	<u>126 793</u> 122 418	<u>138 665</u> 122 418

					-	-	-	-	-
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>127 547</u> 123 171	<u>140 578</u> 123 171	<u>146 512</u> 123 171	<u>127 547</u> 123 171	<u>139 391</u> 123 171
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>108 321</u> 104 150	<u>121 451</u> 104 150	<u>127 431</u> 104 150	<u>108 321</u> 104 150	<u>120 255</u> 104 150
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>116 221</u> 111 940	<u>129 431</u> 111 940	<u>135 447</u> 111 940	<u>116 221</u> 111 940	<u>128 228</u> 111 940
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 693</u> 4 554	<u>5 076</u> 4 554	<u>5 250</u> 4 554	<u>4 693</u> 4 554	<u>5 041</u> 4 554
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>15 226</u> 13 651	<u>15 905</u> 13 651	<u>16 328</u> 13 651	<u>15 175</u> 13 651	<u>15 547</u> 13 651
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>13 948</u> 12 566	<u>14 538</u> 12 566	<u>14 905</u> 12 566	<u>13 904</u> 12 566	<u>14 227</u> 12 566
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>10 043</u> 9 821	<u>10 507</u> 9 821	<u>10 719</u> 9 821	<u>10 043</u> 9 821	<u>10 465</u> 9 821
225-202-1209	5	.	1	73	<u>6 863</u> 6 238	<u>7 124</u> 6 238	<u>7 286</u> 6 238	<u>6 843</u> 6 238	<u>6 986</u> 6 238
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 603</u> 4 464	<u>4 986</u> 4 464	<u>5 160</u> 4 464	<u>4 603</u> 4 464	<u>4 951</u> 4 464

8.04-08-2025

				,	-	-	-	-	-
225-202-1600	9 / 2 13015-2012	.							
225-202-1606	75.180.14-9	.	1	45	<u>23 094</u> 22 768	<u>23 331</u> 22 768	<u>23 440</u> 22 768	<u>23 094</u> 22 768	<u>23 310</u> 22 768

				,	.
225-202-0100	13015-2012	.			
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>102 872</u> 99 132
225-202-0102	2	.	1	550	<u>45 158</u> 43 830
225-202-0103	3	.	1	900	<u>62 867</u> 60 826
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>92 189</u> 88 893

				,	.
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.			
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 492</u> 12 857
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 354</u> 19 464
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>38 055</u> 36 696
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.			
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>160 407</u> 153 393
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.			
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>19 529</u> 18 750
225-202-0900	13015-2012	.			
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>58 053</u> 56 429
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>75 617</u> 73 393

				,	.
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>139 863</u> 136 429
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 260</u> 141 778
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>132 779</u> 127 596
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>122 167</u> 117 153
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 494</u> 122 418
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>128 247</u> 123 171
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>109 026</u> 104 150
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>116 930</u> 111 940



				,	.
225-202-1200	13015-2012	.			
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 714</u> 4 554
225-202-1204	10 -3	.	1	190	
225-202-1206	15-8	.	1	165	
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>10 068</u> 9 821
225-202-1209	5	.	1	73	
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 624</u> 4 464
225-202-1600	9 / 2 13015-2012	.			
225-202-1606	75.180.14-9	.	1	45	<u>23 107</u> 22 768

**225-203.**

					,	.	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>128 006</u> 120 991	<u>135 842</u> 120 991	<u>126 710</u> 120 991	<u>126 710</u> 120 991	<u>125 390</u> 120 991
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>148 247</u> 141 012	<u>156 055</u> 141 012	<u>146 956</u> 141 012	<u>146 956</u> 141 012	<u>145 640</u> 141 012
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>193 467</u> 185 696	<u>201 275</u> 185 696	<u>192 176</u> 185 696	<u>192 176</u> 185 696	<u>190 860</u> 185 696
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2513	<u>136 987</u> 129 860	<u>144 833</u> 129 860	<u>135 690</u> 129 860	<u>135 690</u> 129 860	<u>134 368</u> 129 860
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>182 323</u> 174 684	<u>190 131</u> 174 684	<u>181 032</u> 174 684	<u>181 032</u> 174 684	<u>179 716</u> 174 684
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>112 940</u> 106 114	<u>120 760</u> 106 114	<u>111 647</u> 106 114	<u>111 647</u> 106 114	<u>110 328</u> 106 114	

						-	-	-	-
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>123 156</u> 116 210	<u>130 977</u> 116 210	<u>121 863</u> 116 210	<u>121 863</u> 116 210	<u>120 545</u> 116 210
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>137 875</u> 130 748	<u>145 706</u> 130 748	<u>136 581</u> 130 748	<u>136 581</u> 130 748	<u>135 261</u> 130 748
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>154 715</u> 147 392	<u>162 539</u> 147 392	<u>153 422</u> 147 392	<u>153 422</u> 147 392	<u>152 103</u> 147 392
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>144 317</u> 137 117	<u>152 141</u> 137 117	<u>143 023</u> 137 117	<u>143 023</u> 137 117	<u>141 705</u> 137 117
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>155 136</u> 147 803	<u>162 966</u> 147 803	<u>153 841</u> 147 803	<u>153 841</u> 147 803	<u>152 521</u> 147 803
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>137 493</u> 130 296	<u>145 429</u> 130 296	<u>136 181</u> 130 296	<u>136 181</u> 130 296	<u>134 844</u> 130 296
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>12 035</u> 11 607	<u>12 440</u> 11 607	<u>11 967</u> 11 607	<u>11 967</u> 11 607	<u>11 899</u> 11 607
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 920</u> 18 214	<u>19 607</u> 18 214	<u>18 807</u> 18 214	<u>18 807</u> 18 214	<u>18 691</u> 18 214
225-203-0703	3	.	1	350	<u>27 792</u> 26 696	<u>28 885</u> 26 696	<u>27 612</u> 26 696	<u>27 612</u> 26 696	<u>27 428</u> 26 696
225-203-0704	4	.	1	480	<u>32 508</u> 31 071	<u>34 007</u> 31 071	<u>32 260</u> 31 071	<u>32 260</u> 31 071	<u>32 008</u> 31 071

						-	-	-	-
225-203-0705	5	.	1	600	<u>48 406</u> 46 518	<u>50 279</u> 46 518	<u>48 096</u> 46 518	<u>48 096</u> 46 518	<u>47 780</u> 46 518
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>94 935</u> 91 071	<u>98 837</u> 91 071	<u>94 289</u> 91 071	<u>94 289</u> 91 071	<u>93 632</u> 91 071
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>153 550</u> 147 853	<u>159 076</u> 147 853	<u>152 636</u> 147 853	<u>152 636</u> 147 853	<u>151 705</u> 147 853
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>237 616</u> 228 491	<u>246 607</u> 228 491	<u>236 129</u> 228 491	<u>236 129</u> 228 491	<u>234 614</u> 228 491
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>14 212</u> 13 661	<u>14 759</u> 13 661	<u>14 122</u> 13 661	<u>14 122</u> 13 661	<u>14 030</u> 13 661
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>25 880</u> 24 643	<u>27 207</u> 24 643	<u>25 661</u> 24 643	<u>25 661</u> 24 643	<u>25 437</u> 24 643
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>50 117</u> 48 482	<u>51 600</u> 48 482	<u>49 872</u> 48 482	<u>49 872</u> 48 482	<u>49 622</u> 48 482
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>55 468</u> 53 661	<u>57 107</u> 53 661	<u>55 197</u> 53 661	<u>55 197</u> 53 661	<u>54 921</u> 53 661
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>66 031</u> 63 496	<u>68 528</u> 63 496	<u>65 618</u> 63 496	<u>65 618</u> 63 496	<u>65 197</u> 63 496
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>103 667</u> 100 357	<u>106 633</u> 100 357	<u>103 177</u> 100 357	<u>103 177</u> 100 357	<u>102 677</u> 100 357
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>117 222</u> 113 587	<u>120 422</u> 113 587	<u>116 693</u> 113 587	<u>116 693</u> 113 587	<u>116 153</u> 113 587

						-	-	-	-
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>18 853</u> 17 589	<u>20 336</u> 17 589	<u>18 608</u> 17 589	<u>18 608</u> 17 589	<u>18 358</u> 17 589
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>32 509</u> 30 536	<u>34 772</u> 30 536	<u>32 135</u> 30 536	<u>32 135</u> 30 536	<u>31 753</u> 30 536
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>45 054</u> 42 768	<u>47 552</u> 42 768	<u>44 641</u> 42 768	<u>44 641</u> 42 768	<u>44 220</u> 42 768
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>173 150</u> 166 607	<u>179 550</u> 166 607	<u>172 092</u> 166 607	<u>172 092</u> 166 607	<u>171 013</u> 166 607
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>127 505</u> 121 339	<u>134 139</u> 121 339	<u>126 408</u> 121 339	<u>126 408</u> 121 339	<u>125 290</u> 121 339
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>180 023</u> 173 125	<u>186 813</u> 173 125	<u>178 900</u> 173 125	<u>178 900</u> 173 125	<u>177 756</u> 173 125
225-203-0800	13015-2012	.							
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>4 240</u> 4 080	<u>4 396</u> 4 080	<u>4 214</u> 4 080	<u>4 214</u> 4 080	<u>4 188</u> 4 080
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>5 158</u> 4 900	<u>5 439</u> 4 900	<u>5 111</u> 4 900	<u>5 111</u> 4 900	<u>5 064</u> 4 900
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 574</u> 6 277	<u>6 886</u> 6 277	<u>6 522</u> 6 277	<u>6 522</u> 6 277	<u>6 470</u> 6 277
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>8 975</u> 8 518	<u>9 474</u> 8 518	<u>8 892</u> 8 518	<u>8 892</u> 8 518	<u>8 808</u> 8 518

						-	-	-	-
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>10 451</u> 9 933	<u>11 013</u> 9 933	<u>10 358</u> 9 933	<u>10 358</u> 9 933	<u>10 264</u> 9 933
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>12 763</u> 12 174	<u>13 388</u> 12 174	<u>12 660</u> 12 174	<u>12 660</u> 12 174	<u>12 555</u> 12 174
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>14 451</u> 13 732	<u>15 232</u> 13 732	<u>14 322</u> 13 732	<u>14 322</u> 13 732	<u>14 190</u> 13 732
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>15 787</u> 15 009	<u>16 630</u> 15 009	<u>15 648</u> 15 009	<u>15 648</u> 15 009	<u>15 506</u> 15 009
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>17 620</u> 16 754	<u>18 557</u> 16 754	<u>17 466</u> 16 754	<u>17 466</u> 16 754	<u>17 308</u> 16 754
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>19 813</u> 18 746	<u>20 999</u> 18 746	<u>19 617</u> 18 746	<u>19 617</u> 18 746	<u>19 417</u> 18 746
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 176</u> 13 482	<u>14 925</u> 13 482	<u>14 052</u> 13 482	<u>14 052</u> 13 482	<u>13 926</u> 13 482
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 966</u> 9 464	<u>10 512</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464	<u>9 783</u> 9 464
225-203-0908	1	.	1	275	<u>14 253</u> 13 482	<u>15 112</u> 13 482	<u>14 111</u> 13 482	<u>14 111</u> 13 482	<u>13 967</u> 13 482
225-203-0911	2	.	1	175	<u>9 966</u> 9 464	<u>10 512</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464	<u>9 783</u> 9 464

					,	.	-	-	-	-
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 490</u> 1 429	<u>1 552</u> 1 429	<u>1 480</u> 1 429	<u>1 480</u> 1 429	<u>1 469</u> 1 429	
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 257</u> 2 143	<u>2 382</u> 2 143	<u>2 237</u> 2 143	<u>2 237</u> 2 143	<u>2 216</u> 2 143	
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>80 375</u> 77 232	<u>83 497</u> 77 232	<u>79 859</u> 77 232	<u>79 859</u> 77 232	<u>79 333</u> 77 232	

					,	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>125 390</u> 120 991	<u>138 636</u> 120 991	<u>144 669</u> 120 991	<u>125 390</u> 120 991	<u>137 430</u> 120 991
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>145 640</u> 141 012	<u>158 840</u> 141 012	<u>164 851</u> 141 012	<u>145 640</u> 141 012	<u>157 637</u> 141 012

					-	-	-	-	-
				,					
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>190 860</u> 185 696	<u>204 059</u> 185 696	<u>210 071</u> 185 696	<u>190 860</u> 185 696	<u>202 857</u> 185 696
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>134 368</u> 129 860	<u>147 630</u> 129 860	<u>153 670</u> 129 860	<u>134 368</u> 129 860	<u>146 422</u> 129 860
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>179 716</u> 174 684	<u>192 915</u> 174 684	<u>198 926</u> 174 684	<u>179 716</u> 174 684	<u>191 713</u> 174 684
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>110 328</u> 106 114	<u>123 549</u> 106 114	<u>129 569</u> 106 114	<u>110 328</u> 106 114	<u>122 345</u> 106 114
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>120 545</u> 116 210	<u>133 765</u> 116 210	<u>139 786</u> 116 210	<u>120 545</u> 116 210	<u>132 561</u> 116 210
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>135 261</u> 130 748	<u>148 497</u> 130 748	<u>154 525</u> 130 748	<u>135 261</u> 130 748	<u>147 292</u> 130 748
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 103</u> 147 392	<u>165 329</u> 147 392	<u>171 352</u> 147 392	<u>152 103</u> 147 392	<u>164 124</u> 147 392
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>141 705</u> 137 117	<u>154 930</u> 137 117	<u>160 953</u> 137 117	<u>141 705</u> 137 117	<u>153 726</u> 137 117
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>152 521</u> 147 803	<u>165 757</u> 147 803	<u>171 785</u> 147 803	<u>152 521</u> 147 803	<u>164 552</u> 147 803



					-	-	-	-	-
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>134 844</u> 130 296	<u>148 259</u> 130 296	<u>154 369</u> 130 296	<u>134 844</u> 130 296	<u>147 037</u> 130 296
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>11 899</u> 11 607	<u>12 585</u> 11 607	<u>12 898</u> 11 607	<u>11 899</u> 11 607	<u>12 523</u> 11 607
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 691</u> 18 214	<u>19 852</u> 18 214	<u>20 381</u> 18 214	<u>18 691</u> 18 214	<u>19 746</u> 18 214
225-203-0703	3	.	1	350	<u>27 428</u> 26 696	<u>29 275</u> 26 696	<u>30 116</u> 26 696	<u>27 428</u> 26 696	<u>29 107</u> 26 696
225-203-0704	4	.	1	480	<u>32 008</u> 31 071	<u>34 541</u> 31 071	<u>35 695</u> 31 071	<u>32 008</u> 31 071	<u>34 310</u> 31 071
225-203-0705	5	.	1	600	<u>47 780</u> 46 518	<u>50 947</u> 46 518	<u>52 389</u> 46 518	<u>47 780</u> 46 518	<u>50 659</u> 46 518
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>93 632</u> 91 071	<u>100 229</u> 91 071	<u>103 233</u> 91 071	<u>93 632</u> 91 071	<u>99 628</u> 91 071
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>151 705</u> 147 853	<u>161 046</u> 147 853	<u>165 300</u> 147 853	<u>151 705</u> 147 853	<u>160 195</u> 147 853
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>234 614</u> 228 491	<u>249 813</u> 228 491	<u>256 735</u> 228 491	<u>234 614</u> 228 491	<u>248 429</u> 228 491
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>14 030</u> 13 661	<u>14 954</u> 13 661	<u>15 374</u> 13 661	<u>14 030</u> 13 661	<u>14 870</u> 13 661

					-	-	-	-	-
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>25 437</u> 24 643	<u>27 680</u> 24 643	<u>28 702</u> 24 643	<u>25 437</u> 24 643	<u>27 476</u> 24 643
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>49 622</u> 48 482	<u>52 128</u> 48 482	<u>53 270</u> 48 482	<u>49 622</u> 48 482	<u>51 900</u> 48 482
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>54 921</u> 53 661	<u>57 692</u> 53 661	<u>58 954</u> 53 661	<u>54 921</u> 53 661	<u>57 439</u> 53 661
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>65 197</u> 63 496	<u>69 419</u> 63 496	<u>71 341</u> 63 496	<u>65 197</u> 63 496	<u>69 034</u> 63 496
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>102 677</u> 100 357	<u>107 690</u> 100 357	<u>109 974</u> 100 357	<u>102 677</u> 100 357	<u>107 234</u> 100 357
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>116 153</u> 113 587	<u>121 563</u> 113 587	<u>124 026</u> 113 587	<u>116 153</u> 113 587	<u>121 070</u> 113 587
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>18 358</u> 17 589	<u>20 865</u> 17 589	<u>22 006</u> 17 589	<u>18 358</u> 17 589	<u>20 636</u> 17 589
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>31 753</u> 30 536	<u>35 579</u> 30 536	<u>37 322</u> 30 536	<u>31 753</u> 30 536	<u>35 231</u> 30 536
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>44 220</u> 42 768	<u>48 442</u> 42 768	<u>50 365</u> 42 768	<u>44 220</u> 42 768	<u>48 058</u> 42 768
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>171 013</u> 166 607	<u>181 832</u> 166 607	<u>186 759</u> 166 607	<u>171 013</u> 166 607	<u>180 847</u> 166 607
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>125 290</u> 121 339	<u>136 505</u> 121 339	<u>141 612</u> 121 339	<u>125 290</u> 121 339	<u>135 483</u> 121 339

					-	-	-	-	-
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>177 756</u> 173 125	<u>189 235</u> 173 125	<u>194 462</u> 173 125	<u>177 756</u> 173 125	<u>188 189</u> 173 125
225-203-0800	13015-2012	.							
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>4 188</u> 4 080	<u>4 452</u> 4 080	<u>4 572</u> 4 080	<u>4 188</u> 4 080	<u>4 428</u> 4 080
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>5 064</u> 4 900	<u>5 539</u> 4 900	<u>5 755</u> 4 900	<u>5 064</u> 4 900	<u>5 496</u> 4 900
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 470</u> 6 277	<u>6 997</u> 6 277	<u>7 238</u> 6 277	<u>6 470</u> 6 277	<u>6 949</u> 6 277
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>8 808</u> 8 518	<u>9 652</u> 8 518	<u>10 037</u> 8 518	<u>8 808</u> 8 518	<u>9 575</u> 8 518
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>10 264</u> 9 933	<u>11 214</u> 9 933	<u>11 646</u> 9 933	<u>10 264</u> 9 933	<u>11 127</u> 9 933
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>12 555</u> 12 174	<u>13 611</u> 12 174	<u>14 091</u> 12 174	<u>12 555</u> 12 174	<u>13 514</u> 12 174
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>14 190</u> 13 732	<u>15 510</u> 13 732	<u>16 111</u> 13 732	<u>14 190</u> 13 732	<u>15 390</u> 13 732
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>15 506</u> 15 009	<u>16 931</u> 15 009	<u>17 580</u> 15 009	<u>15 506</u> 15 009	<u>16 801</u> 15 009
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>17 308</u> 16 754	<u>18 891</u> 16 754	<u>19 612</u> 16 754	<u>17 308</u> 16 754	<u>18 747</u> 16 754

					-	-	-	-	-
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>19 417</u> 18 746	<u>21 422</u> 18 746	<u>22 335</u> 18 746	<u>19 417</u> 18 746	<u>21 239</u> 18 746
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>13 926</u> 13 482	<u>15 192</u> 13 482	<u>15 769</u> 13 482	<u>13 926</u> 13 482	<u>15 077</u> 13 482
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 783</u> 9 464	<u>10 707</u> 9 464	<u>11 127</u> 9 464	<u>9 783</u> 9 464	<u>10 623</u> 9 464
225-203-0908	1	.	1	275	<u>13 967</u> 13 482	<u>15 418</u> 13 482	<u>16 079</u> 13 482	<u>13 967</u> 13 482	<u>15 286</u> 13 482
225-203-0911	2	.	1	175	<u>9 783</u> 9 464	<u>10 707</u> 9 464	<u>11 127</u> 9 464	<u>9 783</u> 9 464	<u>10 623</u> 9 464
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 469</u> 1 429	<u>1 575</u> 1 429	<u>1 623</u> 1 429	<u>1 469</u> 1 429	<u>1 565</u> 1 429
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 216</u> 2 143	<u>2 427</u> 2 143	<u>2 523</u> 2 143	<u>2 216</u> 2 143	<u>2 407</u> 2 143
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>79 333</u> 77 232	<u>84 610</u> 77 232	<u>87 014</u> 77 232	<u>79 333</u> 77 232	<u>84 130</u> 77 232

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510
					<u>126 101</u> 120 991
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501
					<u>146 349</u> 141 012
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501
					<u>191 569</u> 185 696
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2513
					<u>135 080</u> 129 860
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501
					<u>180 425</u> 174 684
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0201	3 / 2	13015-2012	3	1	2505
					<u>111 038</u> 106 114
225-203-0202	5 / 2	13015-2012	3	1	2505
					<u>121 255</u> 116 210

225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>135 972</u> 130 748
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 813</u> 147 392
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>142 415</u> 137 117
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>153 232</u> 147 803
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>135 564</u> 130 296
225-203-0700	13015-2012	.			
225-203-0701	1	.	1	130	<u>11 936</u> 11 607
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 753</u> 18 214
225-203-0703	3	.	1	350	<u>27 527</u> 26 696
225-203-0704	4	.	1	480	<u>32 144</u> 31 071
225-203-0705	5	.	1	600	<u>47 950</u> 46 518

				,	.
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>93 986</u> 91 071
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>152 206</u> 147 853
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>235 430</u> 228 491
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>14 080</u> 13 661
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>25 558</u> 24 643
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>49 756</u> 48 482
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>55 070</u> 53 661
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>65 423</u> 63 496
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>102 946</u> 100 357
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>116 444</u> 113 587
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>18 493</u> 17 589

				,	.
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>31 959</u> 30 536
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>44 447</u> 42 768
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>171 594</u> 166 607
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>125 892</u> 121 339
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>178 372</u> 173 125
225-203-0800	13015-2012	.			
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>4 202</u> 4 080
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>5 090</u> 4 900
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 498</u> 6 277
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>8 853</u> 8 518
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>10 315</u> 9 933



				,	.
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>12 612</u> 12 174
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>14 261</u> 13 732
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>15 583</u> 15 009
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>17 393</u> 16 754
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>19 524</u> 18 746
225-203-0900	13015-2012	.			
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>13 994</u> 13 482
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 833</u> 9 464
225-203-0908	1	.	1	275	<u>14 045</u> 13 482
225-203-0911	2	.	1	175	<u>9 833</u> 9 464
225-203-1000	13015-2012	.			

				,	.
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 475</u> 1 429
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 227</u> 2 143
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>79 616</u> 77 232

**225-204.**

				,	.	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>328 839</u> 319 464	<u>336 644</u> 319 464	<u>327 548</u> 319 464	<u>327 548</u> 319 464	<u>326 233</u> 319 464
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>359 132</u> 348 304	<u>368 498</u> 348 304	<u>357 584</u> 348 304	<u>357 584</u> 348 304	<u>356 005</u> 348 304
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>258 655</u> 249 018	<u>268 021</u> 249 018	<u>257 107</u> 249 018	<u>257 107</u> 249 018	<u>255 528</u> 249 018

						-	-	-	-
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>683 747</u> 649 808	<u>694 804</u> 649 808	<u>692 383</u> 649 808	<u>695 541</u> 649 808	<u>688 173</u> 649 808
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>887 204</u> 862 449	<u>907 497</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 127 555</u> 1 069 634	<u>1 146 841</u> 1 069 634	<u>1 142 618</u> 1 069 634	<u>1 148 126</u> 1 069 634	<u>1 135 274</u> 1 069 634
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 819 197</u> 1 732 912	<u>1 846 454</u> 1 732 912	<u>1 840 486</u> 1 732 912	<u>1 848 271</u> 1 732 912	<u>1 830 107</u> 1 732 912
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 968 468</u> 1 874 481	<u>1 998 297</u> 1 874 481	<u>1 991 766</u> 1 874 481	<u>2 000 285</u> 1 874 481	<u>1 980 407</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>179 277</u> 168 599	<u>183 134</u> 168 599	<u>182 290</u> 168 599	<u>183 391</u> 168 599	<u>180 821</u> 168 599
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>153 234</u> 146 161	<u>160 727</u> 146 161	<u>151 995</u> 146 161	<u>151 995</u> 146 161	<u>150 732</u> 146 161
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>191 683</u> 176 464	<u>197 854</u> 176 464	<u>196 503</u> 176 464	<u>198 265</u> 176 464	<u>194 153</u> 176 464
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>179 100</u> 170 625	<u>188 154</u> 170 625	<u>177 603</u> 170 625	<u>177 603</u> 170 625	<u>176 077</u> 170 625
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>226 299</u> 208 015	<u>233 756</u> 208 015	<u>232 124</u> 208 015	<u>234 253</u> 208 015	<u>229 284</u> 208 015
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>371 243</u> 359 395	<u>381 858</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395

						-	-	-	-
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>404 603</u> 392 360	<u>415 218</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>440 842</u> 425 804	<u>454 829</u> 425 804	<u>438 530</u> 425 804	<u>438 530</u> 425 804	<u>436 172</u> 425 804
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>451 866</u> 436 696	<u>465 852</u> 436 696	<u>449 554</u> 436 696	<u>449 554</u> 436 696	<u>447 196</u> 436 696
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>509 006</u> 490 268	<u>527 113</u> 490 268	<u>506 012</u> 490 268	<u>506 012</u> 490 268	<u>502 960</u> 490 268
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>530 790</u> 512 232	<u>548 273</u> 512 232	<u>527 900</u> 512 232	<u>527 900</u> 512 232	<u>524 953</u> 512 232
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>672 288</u> 649 643	<u>693 205</u> 649 643	<u>668 830</u> 649 643	<u>668 830</u> 649 643	<u>665 304</u> 649 643
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>758 508</u> 711 643	<u>775 737</u> 711 643	<u>771 964</u> 711 643	<u>776 885</u> 711 643	<u>765 404</u> 711 643
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>697 226</u> 674 286	<u>718 144</u> 674 286	<u>693 768</u> 674 286	<u>693 768</u> 674 286	<u>690 242</u> 674 286
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>466 918</u> 451 964	<u>480 343</u> 451 964	<u>464 699</u> 451 964	<u>464 699</u> 451 964	<u>462 436</u> 451 964
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>696 139</u> 674 196	<u>715 651</u> 674 196	<u>692 913</u> 674 196	<u>692 913</u> 674 196	<u>689 624</u> 674 196
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 030 274</u> 974 260	<u>1 049 560</u> 974 260	<u>1 045 337</u> 974 260	<u>1 050 845</u> 974 260	<u>1 037 993</u> 974 260

						-	-	-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>187 349</u> 172 215	<u>193 520</u> 172 215	<u>192 169</u> 172 215	<u>193 932</u> 172 215	<u>189 819</u> 172 215
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>145 073</u> 139 016	<u>151 254</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>190 033</u> 181 429	<u>199 087</u> 181 429	<u>188 536</u> 181 429	<u>188 536</u> 181 429	<u>187 010</u> 181 429
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>165 473</u> 158 036	<u>173 278</u> 158 036	<u>164 183</u> 158 036	<u>164 183</u> 158 036	<u>162 867</u> 158 036
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>238 357</u> 228 304	<u>248 660</u> 228 304	<u>236 654</u> 228 304	<u>236 654</u> 228 304	<u>234 917</u> 228 304
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>228 356</u> 219 297	<u>237 410</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>421 189</u> 406 339	<u>435 238</u> 406 339	<u>418 866</u> 406 339	<u>418 866</u> 406 339	<u>416 498</u> 406 339
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>563 314</u> 542 946	<u>582 826</u> 542 946	<u>560 088</u> 542 946	<u>560 088</u> 542 946	<u>556 799</u> 542 946
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 001 632</u> 949 761	<u>1 018 989</u> 949 761	<u>1 015 189</u> 949 761	<u>1 020 146</u> 949 761	<u>1 008 579</u> 949 761
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>267 894</u> 245 260	<u>277 254</u> 245 260	<u>275 204</u> 245 260	<u>277 878</u> 245 260	<u>271 640</u> 245 260
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>273 644</u> 265 625	<u>280 450</u> 265 625	<u>272 519</u> 265 625	<u>272 519</u> 265 625	<u>271 372</u> 265 625

						-	-	-	-
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>340 258</u> 330 179	<u>348 874</u> 330 179	<u>338 833</u> 330 179	<u>338 833</u> 330 179	<u>337 381</u> 330 179
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>316 275</u> 306 568	<u>324 767</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>393 693</u> 383 550	<u>401 498</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>427 047</u> 415 413	<u>436 413</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>251 177</u> 240 643	<u>261 948</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>323 895</u> 301 309	<u>332 638</u> 301 309	<u>330 724</u> 301 309	<u>333 220</u> 301 309	<u>327 394</u> 301 309
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 190 625</u> 1 137 435	<u>1 206 696</u> 1 137 435	<u>1 203 177</u> 1 137 435	<u>1 207 767</u> 1 137 435	<u>1 197 057</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>225 990</u> 216 850	<u>235 200</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>372 572</u> 344 973	<u>383 501</u> 344 973	<u>381 108</u> 344 973	<u>384 229</u> 344 973	<u>376 946</u> 344 973
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>346 451</u> 333 036	<u>359 720</u> 333 036	<u>344 258</u> 333 036	<u>344 258</u> 333 036	<u>342 021</u> 333 036
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>353 817</u> 339 821	<u>367 788</u> 339 821	<u>351 508</u> 339 821	<u>351 508</u> 339 821	<u>349 153</u> 339 821

						-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>366 015</u> 351 875	<u>379 986</u> 351 875	<u>363 706</u> 351 875	<u>363 706</u> 351 875	<u>361 351</u> 351 875
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>461 933</u> 442 768	<u>481 445</u> 442 768	<u>458 707</u> 442 768	<u>458 707</u> 442 768	<u>455 418</u> 442 768
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>508 557</u> 488 839	<u>528 070</u> 488 839	<u>505 331</u> 488 839	<u>505 331</u> 488 839	<u>502 042</u> 488 839
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>403 658</u> 386 607	<u>421 141</u> 386 607	<u>400 767</u> 386 607	<u>400 767</u> 386 607	<u>397 820</u> 386 607
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>423 898</u> 406 607	<u>441 381</u> 406 607	<u>421 007</u> 406 607	<u>421 007</u> 406 607	<u>418 060</u> 406 607
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>325 127</u> 311 964	<u>338 396</u> 311 964	<u>322 934</u> 311 964	<u>322 934</u> 311 964	<u>320 697</u> 311 964
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>201 546</u> 189 573	<u>205 866</u> 189 573	<u>204 921</u> 189 573	<u>206 154</u> 189 573	<u>203 275</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>223 478</u> 209 642	<u>228 570</u> 209 642	<u>227 455</u> 209 642	<u>228 909</u> 209 642	<u>225 516</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>265 635</u> 248 967	<u>271 806</u> 248 967	<u>270 455</u> 248 967	<u>272 218</u> 248 967	<u>268 105</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>420 571</u> 394 513	<u>430 162</u> 394 513	<u>428 062</u> 394 513	<u>430 801</u> 394 513	<u>424 409</u> 394 513

						-	-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>431 912</u> 405 633	<u>441 504</u> 405 633	<u>439 404</u> 405 633	<u>442 143</u> 405 633	<u>435 751</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>467 456</u> 437 997	<u>478 385</u> 437 997	<u>475 992</u> 437 997	<u>479 113</u> 437 997	<u>471 830</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>478 706</u> 449 026	<u>489 634</u> 449 026	<u>487 241</u> 449 026	<u>490 363</u> 449 026	<u>483 080</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>606 624</u> 570 616	<u>619 610</u> 570 616	<u>616 767</u> 570 616	<u>620 475</u> 570 616	<u>611 822</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>689 400</u> 646 373	<u>705 291</u> 646 373	<u>701 812</u> 646 373	<u>706 350</u> 646 373	<u>695 760</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>697 975</u> 654 780	<u>713 867</u> 654 780	<u>710 387</u> 654 780	<u>714 926</u> 654 780	<u>704 336</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>417 272</u> 393 429	<u>425 707</u> 393 429	<u>423 860</u> 393 429	<u>426 269</u> 393 429	<u>420 648</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>518 668</u> 489 254	<u>529 030</u> 489 254	<u>526 761</u> 489 254	<u>529 721</u> 489 254	<u>522 815</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>663 137</u> 627 931	<u>675 094</u> 627 931	<u>672 476</u> 627 931	<u>675 891</u> 627 931	<u>667 923</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>752 401</u> 712 818	<u>765 772</u> 712 818	<u>762 845</u> 712 818	<u>766 664</u> 712 818	<u>757 753</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>711 183</u> 672 408	<u>724 555</u> 672 408	<u>721 627</u> 672 408	<u>725 446</u> 672 408	<u>716 535</u> 672 408



						-	-	-	-
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>575 838</u> 545 304	<u>586 201</u> 545 304	<u>583 932</u> 545 304	<u>586 891</u> 545 304	<u>579 985</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>703 341</u> 667 346	<u>715 298</u> 667 346	<u>712 680</u> 667 346	<u>716 095</u> 667 346	<u>708 126</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>795 371</u> 754 945	<u>808 742</u> 754 945	<u>805 814</u> 754 945	<u>809 633</u> 754 945	<u>800 723</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>561 084</u> 530 839	<u>571 447</u> 530 839	<u>569 178</u> 530 839	<u>572 138</u> 530 839	<u>565 232</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>723 811</u> 678 104	<u>740 783</u> 678 104	<u>737 066</u> 678 104	<u>741 914</u> 678 104	<u>730 604</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>834 156</u> 780 077	<u>854 470</u> 780 077	<u>850 022</u> 780 077	<u>855 823</u> 780 077	<u>842 286</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>980 911</u> 928 969	<u>998 525</u> 928 969	<u>994 668</u> 928 969	<u>999 699</u> 928 969	<u>987 961</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 106 688</u> 1 046 310	<u>1 127 516</u> 1 046 310	<u>1 122 955</u> 1 046 310	<u>1 128 904</u> 1 046 310	<u>1 115 024</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>878 005</u> 828 080	<u>895 619</u> 828 080	<u>891 762</u> 828 080	<u>896 793</u> 828 080	<u>885 055</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 010 605</u> 952 112	<u>1 031 433</u> 952 112	<u>1 026 873</u> 952 112	<u>1 032 821</u> 952 112	<u>1 018 941</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 144 033</u> 1 082 923	<u>1 164 861</u> 1 082 923	<u>1 160 300</u> 1 082 923	<u>1 166 249</u> 1 082 923	<u>1 152 369</u> 1 082 923

8.04-08-2025

						-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 021 081</u> 968 113	<u>1 038 824</u> 968 113	<u>1 034 939</u> 968 113	<u>1 040 007</u> 968 113	<u>1 028 183</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 284 281</u> 1 217 079	<u>1 306 910</u> 1 217 079	<u>1 301 955</u> 1 217 079	<u>1 308 418</u> 1 217 079	<u>1 293 338</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>975 622</u> 923 545	<u>993 365</u> 923 545	<u>989 480</u> 923 545	<u>994 547</u> 923 545	<u>982 723</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 240 205</u> 1 173 867	<u>1 262 833</u> 1 173 867	<u>1 257 879</u> 1 173 867	<u>1 264 341</u> 1 173 867	<u>1 249 262</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 059 625</u> 1 005 901	<u>1 077 368</u> 1 005 901	<u>1 073 483</u> 1 005 901	<u>1 078 550</u> 1 005 901	<u>1 066 726</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 321 442</u> 1 253 511	<u>1 344 070</u> 1 253 511	<u>1 339 116</u> 1 253 511	<u>1 345 578</u> 1 253 511	<u>1 330 499</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>66 990</u> 64 554	<u>69 332</u> 64 554	<u>66 603</u> 64 554	<u>66 603</u> 64 554	<u>66 209</u> 64 554
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>56 238</u> 53 929	<u>58 579</u> 53 929	<u>55 851</u> 53 929	<u>55 851</u> 53 929	<u>55 456</u> 53 929
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>68 617</u> 66 161	<u>70 958</u> 66 161	<u>68 230</u> 66 161	<u>68 230</u> 66 161	<u>67 835</u> 66 161
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>90 594</u> 87 768	<u>93 092</u> 87 768	<u>90 181</u> 87 768	<u>90 181</u> 87 768	<u>89 760</u> 87 768

						-	-	-	-
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>91 835</u> 88 172	<u>95 503</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>85 100</u> 81 518	<u>88 769</u> 81 518	<u>84 494</u> 81 518	<u>84 494</u> 81 518	<u>83 875</u> 81 518
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>109 567</u> 105 804	<u>113 079</u> 105 804	<u>108 986</u> 105 804	<u>108 986</u> 105 804	<u>108 394</u> 105 804
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>83 634</u> 80 179	<u>87 146</u> 80 179	<u>83 053</u> 80 179	<u>83 053</u> 80 179	<u>82 461</u> 80 179
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>114 186</u> 110 357	<u>117 714</u> 110 357	<u>113 603</u> 110 357	<u>113 603</u> 110 357	<u>113 008</u> 110 357
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>323 796</u> 300 496	<u>332 924</u> 300 496	<u>330 925</u> 300 496	<u>333 533</u> 300 496	<u>327 449</u> 300 496
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>366 044</u> 353 929	<u>377 127</u> 353 929	<u>364 211</u> 353 929	<u>364 211</u> 353 929	<u>362 343</u> 353 929
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>314 236</u> 303 393	<u>324 383</u> 303 393	<u>312 559</u> 303 393	<u>312 559</u> 303 393	<u>310 849</u> 303 393
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.							
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>670 415</u> 634 259	<u>682 807</u> 634 259	<u>680 093</u> 634 259	<u>683 633</u> 634 259	<u>675 375</u> 634 259

						-	-	-	-
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>735 375</u> 697 811	<u>747 839</u> 697 811	<u>745 110</u> 697 811	<u>748 669</u> 697 811	<u>740 363</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>698 491</u> 661 651	<u>710 955</u> 661 651	<u>708 226</u> 661 651	<u>711 785</u> 661 651	<u>703 479</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>1 079 408</u> 1 027 597	<u>1 095 911</u> 1 027 597	<u>1 092 298</u> 1 027 597	<u>1 097 011</u> 1 027 597	<u>1 086 013</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>982 262</u> 933 941	<u>997 911</u> 933 941	<u>994 485</u> 933 941	<u>998 954</u> 933 941	<u>988 525</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>688 692</u> 650 893	<u>701 775</u> 650 893	<u>698 910</u> 650 893	<u>702 647</u> 650 893	<u>693 928</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>758 719</u> 720 683	<u>771 190</u> 720 683	<u>768 459</u> 720 683	<u>772 021</u> 720 683	<u>763 710</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>942 117</u> 899 769	<u>954 974</u> 899 769	<u>952 159</u> 899 769	<u>955 831</u> 899 769	<u>947 263</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>1 093 559</u> 1 043 056	<u>1 109 208</u> 1 043 056	<u>1 105 782</u> 1 043 056	<u>1 110 251</u> 1 043 056	<u>1 099 822</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 154 417</u> 1 102 721	<u>1 170 067</u> 1 102 721	<u>1 166 640</u> 1 102 721	<u>1 171 110</u> 1 102 721	<u>1 160 681</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 525 009</u> 1 466 046	<u>1 540 658</u> 1 466 046	<u>1 537 232</u> 1 466 046	<u>1 541 701</u> 1 466 046	<u>1 531 272</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 361 152</u> 1 305 402	<u>1 376 801</u> 1 305 402	<u>1 373 375</u> 1 305 402	<u>1 377 844</u> 1 305 402	<u>1 367 415</u> 1 305 402

						-	-	-	-
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 088 026</u> 1 037 632	<u>1 103 676</u> 1 037 632	<u>1 100 249</u> 1 037 632	<u>1 104 719</u> 1 037 632	<u>1 094 290</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 325 374</u> 1 270 326	<u>1 341 024</u> 1 270 326	<u>1 337 597</u> 1 270 326	<u>1 342 067</u> 1 270 326	<u>1 331 638</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>1 020 051</u> 967 480	<u>1 037 591</u> 967 480	<u>1 033 750</u> 967 480	<u>1 038 760</u> 967 480	<u>1 027 071</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>1 004 881</u> 952 473	<u>1 022 492</u> 952 473	<u>1 018 636</u> 952 473	<u>1 023 666</u> 952 473	<u>1 011 930</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>1 092 900</u> 1 038 084	<u>1 110 879</u> 1 038 084	<u>1 106 943</u> 1 038 084	<u>1 112 077</u> 1 038 084	<u>1 100 096</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>1 084 767</u> 1 031 123	<u>1 102 201</u> 1 031 123	<u>1 098 384</u> 1 031 123	<u>1 103 363</u> 1 031 123	<u>1 091 745</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 132 816</u> 1 077 408	<u>1 150 693</u> 1 077 408	<u>1 146 779</u> 1 077 408	<u>1 151 884</u> 1 077 408	<u>1 139 971</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>1 079 438</u> 1 029 948	<u>1 094 692</u> 1 029 948	<u>1 091 352</u> 1 029 948	<u>1 095 708</u> 1 029 948	<u>1 085 543</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 402 807</u> 1 342 105	<u>1 420 683</u> 1 342 105	<u>1 416 769</u> 1 342 105	<u>1 421 875</u> 1 342 105	<u>1 409 962</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 410 552</u> 1 349 699	<u>1 428 429</u> 1 349 699	<u>1 424 515</u> 1 349 699	<u>1 429 620</u> 1 349 699	<u>1 417 707</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 492 158</u> 1 429 704	<u>1 510 035</u> 1 429 704	<u>1 506 120</u> 1 429 704	<u>1 511 226</u> 1 429 704	<u>1 499 313</u> 1 429 704

						-	-	-	-
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 485 519</u> 1 423 195	<u>1 503 395</u> 1 423 195	<u>1 499 481</u> 1 423 195	<u>1 504 587</u> 1 423 195	<u>1 492 674</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 529 687</u> 1 466 498	<u>1 547 564</u> 1 466 498	<u>1 543 650</u> 1 466 498	<u>1 548 755</u> 1 466 498	<u>1 536 842</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 530 056</u> 1 466 859	<u>1 547 933</u> 1 466 859	<u>1 544 019</u> 1 466 859	<u>1 549 124</u> 1 466 859	<u>1 537 211</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)	.	1	6933	<u>1 015 894</u> 962 869	<u>1 033 722</u> 962 869	<u>1 029 818</u> 962 869	<u>1 034 910</u> 962 869	<u>1 023 029</u> 962 869
225-204-0500	- 750 2387-2013 35	.							
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>937 502</u> 891 090	<u>952 596</u> 891 090	<u>949 291</u> 891 090	<u>953 602</u> 891 090	<u>943 543</u> 891 090
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 338 615</u> 1 284 338	<u>1 353 709</u> 1 284 338	<u>1 350 404</u> 1 284 338	<u>1 354 715</u> 1 284 338	<u>1 344 656</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>924 434</u> 893 893	<u>931 120</u> 893 893	<u>929 656</u> 893 893	<u>931 565</u> 893 893	<u>927 110</u> 893 893
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>926 626</u> 893 893	<u>934 469</u> 893 893	<u>932 751</u> 893 893	<u>934 991</u> 893 893	<u>929 765</u> 893 893
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>807 065</u> 770 946	<u>817 994</u> 770 946	<u>815 601</u> 770 946	<u>818 722</u> 770 946	<u>811 439</u> 770 946

						-	-	-	-
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>935 393</u> 893 893	<u>947 864</u> 893 893	<u>945 133</u> 893 893	<u>948 695</u> 893 893	<u>940 384</u> 893 893
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>77 763</u> 75 089	<u>80 261</u> 75 089	<u>77 350</u> 75 089	<u>77 350</u> 75 089	<u>76 930</u> 75 089
225-204-0602	2	.	1	675	<u>59 867</u> 57 679	<u>61 974</u> 57 679	<u>59 518</u> 57 679	<u>59 518</u> 57 679	<u>59 163</u> 57 679
225-204-0603	3	.	1	550	<u>51 186</u> 49 375	<u>52 904</u> 49 375	<u>50 903</u> 49 375	<u>50 903</u> 49 375	<u>50 613</u> 49 375
225-204-0604	4	.	1	475	<u>45 237</u> 43 661	<u>46 720</u> 43 661	<u>44 992</u> 43 661	<u>44 992</u> 43 661	<u>44 742</u> 43 661
225-204-0605	5	.	1	400	<u>35 855</u> 34 554	<u>37 104</u> 34 554	<u>35 648</u> 34 554	<u>35 648</u> 34 554	<u>35 438</u> 34 554
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>39 650</u> 38 304	<u>40 899</u> 38 304	<u>39 443</u> 38 304	<u>39 443</u> 38 304	<u>39 233</u> 38 304
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>23 706</u> 22 768	<u>24 643</u> 22 768	<u>23 551</u> 22 768	<u>23 551</u> 22 768	<u>23 393</u> 22 768
225-204-0700	( 0,38 2387-2013	.							

						-	-	-	-
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>62 231</u> 59 846	<u>62 859</u> 59 846	<u>62 721</u> 59 846	<u>62 901</u> 59 846	<u>62 482</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>62 436</u> 59 846	<u>63 171</u> 59 846	<u>63 010</u> 59 846	<u>63 220</u> 59 846	<u>62 730</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 499</u> 59 846	<u>63 313</u> 59 846	<u>63 555</u> 59 846	<u>62 990</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>62 874</u> 59 846	<u>63 841</u> 59 846	<u>63 629</u> 59 846	<u>63 905</u> 59 846	<u>63 261</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>71 684</u> 68 253	<u>72 774</u> 68 253	<u>72 535</u> 68 253	<u>72 846</u> 68 253	<u>72 120</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>71 922</u> 68 253	<u>73 138</u> 68 253	<u>72 872</u> 68 253	<u>73 219</u> 68 253	<u>72 409</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>67 395</u> 64 908	<u>68 022</u> 64 908	<u>67 885</u> 64 908	<u>68 064</u> 64 908	<u>67 646</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>67 600</u> 64 908	<u>68 335</u> 64 908	<u>68 174</u> 64 908	<u>68 384</u> 64 908	<u>67 894</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>67 814</u> 64 908	<u>68 662</u> 64 908	<u>68 477</u> 64 908	<u>68 719</u> 64 908	<u>68 154</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>68 038</u> 64 908	<u>69 005</u> 64 908	<u>68 793</u> 64 908	<u>69 069</u> 64 908	<u>68 425</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>78 138</u> 74 581	<u>79 228</u> 74 581	<u>78 990</u> 74 581	<u>79 301</u> 74 581	<u>78 575</u> 74 581



						-	-	-	-
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>78 377</u> 74 581	<u>79 593</u> 74 581	<u>79 327</u> 74 581	<u>79 674</u> 74 581	<u>78 864</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 529</u> 18 750	<u>20 310</u> 18 750	<u>19 400</u> 18 750	<u>19 400</u> 18 750	<u>19 268</u> 18 750
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>23 143</u> 22 321	<u>23 924</u> 22 321	<u>23 014</u> 22 321	<u>23 014</u> 22 321	<u>22 883</u> 22 321
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 465</u> 28 393	<u>30 495</u> 28 393	<u>29 295</u> 28 393	<u>29 295</u> 28 393	<u>29 121</u> 28 393
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>34 886</u> 33 750	<u>35 917</u> 33 750	<u>34 716</u> 33 750	<u>34 716</u> 33 750	<u>34 542</u> 33 750
225-204-0807	45	.	1	510	<u>56 610</u> 54 821	<u>58 202</u> 54 821	<u>56 346</u> 54 821	<u>56 346</u> 54 821	<u>56 078</u> 54 821
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>74 877</u> 72 500	<u>77 000</u> 72 500	<u>74 526</u> 72 500	<u>74 526</u> 72 500	<u>74 168</u> 72 500
225-204-0900	13015-2012	.							
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>44 389</u> 42 768	<u>45 950</u> 42 768	<u>44 131</u> 42 768	<u>44 131</u> 42 768	<u>43 868</u> 42 768
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>59 741</u> 57 500	<u>61 927</u> 57 500	<u>59 380</u> 57 500	<u>59 380</u> 57 500	<u>59 012</u> 57 500

						-	-	-	-
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>139 406</u> 128 913	<u>143 584</u> 128 913	<u>142 669</u> 128 913	<u>143 863</u> 128 913	<u>141 078</u> 128 913
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>178 687</u> 167 424	<u>182 866</u> 167 424	<u>181 951</u> 167 424	<u>183 144</u> 167 424	<u>180 360</u> 167 424
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>229 593</u> 211 721	<u>236 793</u> 211 721	<u>235 216</u> 211 721	<u>237 273</u> 211 721	<u>232 475</u> 211 721
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>307 903</u> 284 675	<u>317 160</u> 284 675	<u>315 133</u> 284 675	<u>317 777</u> 284 675	<u>311 608</u> 284 675
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 743</u> 7 411	<u>8 087</u> 7 411	<u>7 687</u> 7 411	<u>7 687</u> 7 411	<u>7 629</u> 7 411
225-204-1002	3 (8 )	.	1	110	<u>8 278</u> 7 955	<u>8 615</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 990</u> 4 821	<u>5 146</u> 4 821	<u>4 964</u> 4 821	<u>4 964</u> 4 821	<u>4 938</u> 4 821
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>174 649</u> 168 745	<u>180 112</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 272</u> 19 375	<u>21 209</u> 19 375	<u>20 118</u> 19 375	<u>20 118</u> 19 375	<u>19 960</u> 19 375
225-204-1100	13015-2012	.							

						-	-	-	-
225-204-1101	1	.	1	28	<u>4 211</u> 4 100	<u>4 299</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>8 975</u> 8 661	<u>9 272</u> 8 661	<u>8 926</u> 8 661	<u>8 926</u> 8 661	<u>8 876</u> 8 661
225-204-1105	3	.	1	72	<u>9 828</u> 9 554	<u>10 053</u> 9 554	<u>9 791</u> 9 554	<u>9 791</u> 9 554	<u>9 753</u> 9 554
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1301	1	.	1	2190	<u>162 085</u> 155 367	<u>168 922</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>182 730</u> 168 690	<u>188 361</u> 168 690	<u>187 128</u> 168 690	<u>188 737</u> 168 690	<u>184 984</u> 168 690
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>165 022</u> 158 269	<u>171 859</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>313 512</u> 304 998	<u>320 349</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>481 454</u> 468 562	<u>491 694</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562
225-204-1308	5	.	1	625	<u>190 046</u> 183 335	<u>191 653</u> 183 335	<u>191 301</u> 183 335	<u>191 760</u> 183 335	<u>190 689</u> 183 335
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>340 253</u> 317 943	<u>348 674</u> 317 943	<u>346 830</u> 317 943	<u>349 235</u> 317 943	<u>343 623</u> 317 943

						-	-	-	-
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>64 021</u> 59 304	<u>65 885</u> 59 304	<u>65 477</u> 59 304	<u>66 009</u> 59 304	<u>64 767</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>44 707</u> 42 589	<u>46 971</u> 42 589	<u>44 333</u> 42 589	<u>44 333</u> 42 589	<u>43 951</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>37 388</u> 35 357	<u>39 652</u> 35 357	<u>37 014</u> 35 357	<u>37 014</u> 35 357	<u>36 633</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>45 121</u> 43 929	<u>46 057</u> 43 929	<u>44 966</u> 43 929	<u>44 966</u> 43 929	<u>44 808</u> 43 929
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>75 776</u> 73 125	<u>78 273</u> 73 125	<u>75 363</u> 73 125	<u>75 363</u> 73 125	<u>74 942</u> 73 125
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>117 142</u> 113 125	<u>120 888</u> 113 125	<u>116 523</u> 113 125	<u>116 523</u> 113 125	<u>115 891</u> 113 125
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>173 689</u> 168 125	<u>178 684</u> 168 125	<u>172 863</u> 168 125	<u>172 863</u> 168 125	<u>172 021</u> 168 125
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>287 211</u> 278 769	<u>294 392</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>353 070</u> 342 752	<u>361 812</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012	.							

						-	-	-	-
225-204-1504	5	.	1	500	<u>85 231</u> 83 125	<u>86 792</u> 83 125	<u>84 973</u> 83 125	<u>84 973</u> 83 125	<u>84 709</u> 83 125
225-204-1505	6	.	1	760	<u>125 383</u> 122 232	<u>127 756</u> 122 232	<u>124 991</u> 122 232	<u>124 991</u> 122 232	<u>124 591</u> 122 232
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 340</u> 27 500	<u>29 058</u> 27 500	<u>28 221</u> 27 500	<u>28 221</u> 27 500	<u>28 100</u> 27 500
225-204-1512	1	.	1	500	<u>61 467</u> 59 643	<u>63 028</u> 59 643	<u>61 209</u> 59 643	<u>61 209</u> 59 643	<u>60 946</u> 59 643
225-204-1513	3,0	.	1	500	<u>59 242</u> 57 445	<u>60 803</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>75 896</u> 73 901	<u>77 457</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901
225-204-1518	1 ( 1,5)	.	1	200	<u>26 285</u> 25 536	<u>26 910</u> 25 536	<u>26 182</u> 25 536	<u>26 182</u> 25 536	<u>26 077</u> 25 536

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>326 233</u> 319 464	<u>339 427</u> 319 464	<u>345 435</u> 319 464	<u>326 233</u> 319 464	<u>338 225</u> 319 464
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>356 005</u> 348 304	<u>371 838</u> 348 304	<u>379 048</u> 348 304	<u>356 005</u> 348 304	<u>370 396</u> 348 304
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>255 528</u> 249 018	<u>271 361</u> 249 018	<u>278 571</u> 249 018	<u>255 528</u> 249 018	<u>269 918</u> 249 018
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>692 278</u> 649 808	<u>707 647</u> 649 808	<u>717 226</u> 649 808	<u>691 120</u> 649 808	<u>699 541</u> 649 808
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>883 850</u> 862 449	<u>914 733</u> 862 449	<u>930 356</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>911 609</u> 862 449
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 142 435</u> 1 069 634	<u>1 169 240</u> 1 069 634	<u>1 185 948</u> 1 069 634	<u>1 140 415</u> 1 069 634	<u>1 155 103</u> 1 069 634
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 840 227</u> 1 732 912	<u>1 878 112</u> 1 732 912	<u>1 901 725</u> 1 732 912	<u>1 837 372</u> 1 732 912	<u>1 858 131</u> 1 732 912
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 991 482</u> 1 874 481	<u>2 032 941</u> 1 874 481	<u>2 058 782</u> 1 874 481	<u>1 988 358</u> 1 874 481	<u>2 011 075</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>182 253</u> 168 599	<u>187 614</u> 168 599	<u>190 956</u> 168 599	<u>181 849</u> 168 599	<u>184 787</u> 168 599
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>150 732</u> 146 161	<u>163 398</u> 146 161	<u>169 167</u> 146 161	<u>150 732</u> 146 161	<u>162 245</u> 146 161

					-	-	-	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>196 444</u> 176 464	<u>205 022</u> 176 464	<u>210 368</u> 176 464	<u>195 798</u> 176 464	<u>200 498</u> 176 464
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>176 077</u> 170 625	<u>191 382</u> 170 625	<u>198 352</u> 170 625	<u>176 077</u> 170 625	<u>189 988</u> 170 625
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>232 053</u> 208 015	<u>242 417</u> 208 015	<u>248 878</u> 208 015	<u>231 272</u> 208 015	<u>236 951</u> 208 015
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>369 488</u> 359 395	<u>385 643</u> 359 395	<u>393 815</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>384 009</u> 359 395
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>402 849</u> 392 360	<u>419 003</u> 392 360	<u>427 175</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>417 369</u> 392 360
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>436 172</u> 425 804	<u>459 816</u> 425 804	<u>470 584</u> 425 804	<u>436 172</u> 425 804	<u>457 662</u> 425 804
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>447 196</u> 436 696	<u>470 840</u> 436 696	<u>481 607</u> 436 696	<u>447 196</u> 436 696	<u>468 686</u> 436 696
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>502 960</u> 490 268	<u>533 570</u> 490 268	<u>547 510</u> 490 268	<u>502 960</u> 490 268	<u>530 782</u> 490 268
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>524 953</u> 512 232	<u>554 507</u> 512 232	<u>567 967</u> 512 232	<u>524 953</u> 512 232	<u>551 815</u> 512 232
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>665 304</u> 649 643	<u>700 664</u> 649 643	<u>716 767</u> 649 643	<u>665 304</u> 649 643	<u>697 443</u> 649 643
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>771 800</u> 711 643	<u>795 747</u> 711 643	<u>810 672</u> 711 643	<u>769 996</u> 711 643	<u>783 117</u> 711 643

					-	-	-	-	-
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>690 242</u> 674 286	<u>725 602</u> 674 286	<u>741 706</u> 674 286	<u>690 242</u> 674 286	<u>722 382</u> 674 286
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>462 436</u> 451 964	<u>485 129</u> 451 964	<u>495 464</u> 451 964	<u>462 436</u> 451 964	<u>483 062</u> 451 964
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>689 624</u> 674 196	<u>722 609</u> 674 196	<u>737 631</u> 674 196	<u>689 624</u> 674 196	<u>719 604</u> 674 196
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 045 153</u> 974 260	<u>1 071 959</u> 974 260	<u>1 088 666</u> 974 260	<u>1 043 134</u> 974 260	<u>1 057 822</u> 974 260
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>192 110</u> 172 215	<u>200 688</u> 172 215	<u>206 034</u> 172 215	<u>191 464</u> 172 215	<u>196 164</u> 172 215
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>144 051</u> 139 016	<u>153 458</u> 139 016	<u>158 217</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>152 506</u> 139 016
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>187 010</u> 181 429	<u>202 315</u> 181 429	<u>209 285</u> 181 429	<u>187 010</u> 181 429	<u>200 921</u> 181 429
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>162 867</u> 158 036	<u>176 061</u> 158 036	<u>182 070</u> 158 036	<u>162 867</u> 158 036	<u>174 859</u> 158 036
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>234 917</u> 228 304	<u>252 333</u> 228 304	<u>260 265</u> 228 304	<u>234 917</u> 228 304	<u>250 747</u> 228 304
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>226 859</u> 219 297	<u>240 638</u> 219 297	<u>247 608</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>239 244</u> 219 297
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>416 498</u> 406 339	<u>440 247</u> 406 339	<u>451 063</u> 406 339	<u>416 498</u> 406 339	<u>438 084</u> 406 339



					-	-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>556 799</u> 542 946	<u>589 784</u> 542 946	<u>604 806</u> 542 946	<u>556 799</u> 542 946	<u>586 779</u> 542 946
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 015 024</u> 949 761	<u>1 039 149</u> 949 761	<u>1 054 185</u> 949 761	<u>1 013 206</u> 949 761	<u>1 026 425</u> 949 761
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>275 115</u> 245 260	<u>288 125</u> 245 260	<u>296 234</u> 245 260	<u>274 135</u> 245 260	<u>281 264</u> 245 260
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>271 372</u> 265 625	<u>282 877</u> 265 625	<u>288 116</u> 265 625	<u>271 372</u> 265 625	<u>281 829</u> 265 625
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>337 381</u> 330 179	<u>351 947</u> 330 179	<u>358 581</u> 330 179	<u>337 381</u> 330 179	<u>350 620</u> 330 179
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>314 871</u> 306 568	<u>327 795</u> 306 568	<u>334 332</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>326 487</u> 306 568
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>392 403</u> 383 550	<u>404 281</u> 383 550	<u>410 290</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>403 080</u> 383 550
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>425 499</u> 415 413	<u>439 753</u> 415 413	<u>446 963</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>438 311</u> 415 413
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>249 396</u> 240 643	<u>265 788</u> 240 643	<u>274 080</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>264 130</u> 240 643
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>330 640</u> 301 309	<u>342 792</u> 301 309	<u>350 366</u> 301 309	<u>329 725</u> 301 309	<u>336 383</u> 301 309
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 203 024</u> 1 137 435	<u>1 225 362</u> 1 137 435	<u>1 239 285</u> 1 137 435	<u>1 201 341</u> 1 137 435	<u>1 213 581</u> 1 137 435

					-	-	-	-	-
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>224 467</u> 216 850	<u>238 484</u> 216 850	<u>245 574</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>237 066</u> 216 850
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>381 004</u> 344 973	<u>396 194</u> 344 973	<u>405 661</u> 344 973	<u>379 859</u> 344 973	<u>388 183</u> 344 973
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>342 021</u> 333 036	<u>364 451</u> 333 036	<u>374 666</u> 333 036	<u>342 021</u> 333 036	<u>362 408</u> 333 036
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>349 153</u> 339 821	<u>372 770</u> 339 821	<u>383 525</u> 339 821	<u>349 153</u> 339 821	<u>370 619</u> 339 821
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>361 351</u> 351 875	<u>384 968</u> 351 875	<u>395 724</u> 351 875	<u>361 351</u> 351 875	<u>382 817</u> 351 875
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>455 418</u> 442 768	<u>488 403</u> 442 768	<u>503 425</u> 442 768	<u>455 418</u> 442 768	<u>485 399</u> 442 768
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>502 042</u> 488 839	<u>535 027</u> 488 839	<u>550 049</u> 488 839	<u>502 042</u> 488 839	<u>532 023</u> 488 839
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>397 820</u> 386 607	<u>427 375</u> 386 607	<u>440 834</u> 386 607	<u>397 820</u> 386 607	<u>424 683</u> 386 607
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>418 060</u> 406 607	<u>447 615</u> 406 607	<u>461 074</u> 406 607	<u>418 060</u> 406 607	<u>444 923</u> 406 607
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>320 697</u> 311 964	<u>343 127</u> 311 964	<u>353 342</u> 311 964	<u>320 697</u> 311 964	<u>341 084</u> 311 964
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					

					-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>204 879</u> 189 573	<u>210 884</u> 189 573	<u>214 626</u> 189 573	<u>204 427</u> 189 573	<u>207 717</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>227 406</u> 209 642	<u>234 483</u> 209 642	<u>238 894</u> 209 642	<u>226 873</u> 209 642	<u>230 751</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>270 396</u> 248 967	<u>278 974</u> 248 967	<u>284 321</u> 248 967	<u>269 750</u> 248 967	<u>274 450</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>427 971</u> 394 513	<u>441 302</u> 394 513	<u>449 611</u> 394 513	<u>426 966</u> 394 513	<u>434 271</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>439 312</u> 405 633	<u>452 644</u> 405 633	<u>460 953</u> 405 633	<u>438 308</u> 405 633	<u>445 613</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>475 888</u> 437 997	<u>491 078</u> 437 997	<u>500 545</u> 437 997	<u>474 743</u> 437 997	<u>483 067</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>487 137</u> 449 026	<u>502 327</u> 449 026	<u>511 795</u> 449 026	<u>485 993</u> 449 026	<u>494 316</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>616 643</u> 570 616	<u>634 692</u> 570 616	<u>645 942</u> 570 616	<u>615 283</u> 570 616	<u>625 173</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>701 660</u> 646 373	<u>723 748</u> 646 373	<u>737 515</u> 646 373	<u>699 996</u> 646 373	<u>712 099</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>710 236</u> 654 780	<u>732 324</u> 654 780	<u>746 091</u> 654 780	<u>708 572</u> 654 780	<u>720 675</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>423 780</u> 393 429	<u>435 503</u> 393 429	<u>442 809</u> 393 429	<u>422 896</u> 393 429	<u>429 320</u> 393 429

					-	-	-	-	-
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>526 663</u> 489 254	<u>541 066</u> 489 254	<u>550 044</u> 489 254	<u>525 578</u> 489 254	<u>533 470</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>672 362</u> 627 931	<u>688 982</u> 627 931	<u>699 341</u> 627 931	<u>671 110</u> 627 931	<u>680 217</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>762 717</u> 712 818	<u>781 303</u> 712 818	<u>792 886</u> 712 818	<u>761 317</u> 712 818	<u>771 501</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>721 500</u> 672 408	<u>740 085</u> 672 408	<u>751 669</u> 672 408	<u>720 099</u> 672 408	<u>730 283</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>583 833</u> 545 304	<u>598 236</u> 545 304	<u>607 214</u> 545 304	<u>582 748</u> 545 304	<u>590 640</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>712 566</u> 667 346	<u>729 185</u> 667 346	<u>739 544</u> 667 346	<u>711 314</u> 667 346	<u>720 420</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>805 687</u> 754 945	<u>824 272</u> 754 945	<u>835 856</u> 754 945	<u>804 287</u> 754 945	<u>814 471</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>569 079</u> 530 839	<u>583 483</u> 530 839	<u>592 460</u> 530 839	<u>567 994</u> 530 839	<u>575 886</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>736 905</u> 678 104	<u>760 494</u> 678 104	<u>775 197</u> 678 104	<u>735 128</u> 678 104	<u>748 053</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>849 828</u> 780 077	<u>878 064</u> 780 077	<u>895 662</u> 780 077	<u>847 701</u> 780 077	<u>863 172</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>994 501</u> 928 969	<u>1 018 983</u> 928 969	<u>1 034 243</u> 928 969	<u>992 656</u> 928 969	<u>1 006 071</u> 928 969

					-	-	-	-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 122 757</u> 1 046 310	<u>1 151 707</u> 1 046 310	<u>1 169 751</u> 1 046 310	<u>1 120 576</u> 1 046 310	<u>1 136 439</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>891 595</u> 828 080	<u>916 077</u> 828 080	<u>931 337</u> 828 080	<u>889 750</u> 828 080	<u>903 165</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 026 674</u> 952 112	<u>1 055 625</u> 952 112	<u>1 073 669</u> 952 112	<u>1 024 493</u> 952 112	<u>1 040 356</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 160 102</u> 1 082 923	<u>1 189 052</u> 1 082 923	<u>1 207 096</u> 1 082 923	<u>1 157 921</u> 1 082 923	<u>1 173 784</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 034 770</u> 968 113	<u>1 059 431</u> 968 113	<u>1 074 802</u> 968 113	<u>1 032 912</u> 968 113	<u>1 046 425</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 301 740</u> 1 217 079	<u>1 333 191</u> 1 217 079	<u>1 352 795</u> 1 217 079	<u>1 299 370</u> 1 217 079	<u>1 316 604</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>989 311</u> 923 545	<u>1 013 972</u> 923 545	<u>1 029 343</u> 923 545	<u>987 453</u> 923 545	<u>1 000 966</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 257 663</u> 1 173 867	<u>1 289 115</u> 1 173 867	<u>1 308 719</u> 1 173 867	<u>1 255 294</u> 1 173 867	<u>1 272 528</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 073 314</u> 1 005 901	<u>1 097 975</u> 1 005 901	<u>1 113 346</u> 1 005 901	<u>1 071 456</u> 1 005 901	<u>1 084 969</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 338 900</u> 1 253 511	<u>1 370 352</u> 1 253 511	<u>1 389 956</u> 1 253 511	<u>1 336 530</u> 1 253 511	<u>1 353 764</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013	.							

					-	-	-	-	-
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>66 209</u> 64 554	<u>70 167</u> 64 554	<u>71 969</u> 64 554	<u>66 209</u> 64 554	<u>69 806</u> 64 554
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>55 456</u> 53 929	<u>59 414</u> 53 929	<u>61 217</u> 53 929	<u>55 456</u> 53 929	<u>59 054</u> 53 929
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>67 835</u> 66 161	<u>71 793</u> 66 161	<u>73 596</u> 66 161	<u>67 835</u> 66 161	<u>71 433</u> 66 161
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>89 760</u> 87 768	<u>93 982</u> 87 768	<u>95 905</u> 87 768	<u>89 760</u> 87 768	<u>93 598</u> 87 768
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>91 228</u> 88 172	<u>96 811</u> 88 172	<u>99 635</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>96 246</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 875</u> 81 518	<u>90 077</u> 81 518	<u>92 901</u> 81 518	<u>83 875</u> 81 518	<u>89 512</u> 81 518
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>108 394</u> 105 804	<u>114 331</u> 105 804	<u>117 035</u> 105 804	<u>108 394</u> 105 804	<u>113 790</u> 105 804
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>82 461</u> 80 179	<u>88 399</u> 80 179	<u>91 103</u> 80 179	<u>82 461</u> 80 179	<u>87 858</u> 80 179
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>113 008</u> 110 357	<u>118 972</u> 110 357	<u>121 688</u> 110 357	<u>113 008</u> 110 357	<u>118 428</u> 110 357
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>330 839</u> 300 496	<u>343 527</u> 300 496	<u>351 435</u> 300 496	<u>329 883</u> 300 496	<u>336 835</u> 300 496
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>362 343</u> 353 929	<u>381 079</u> 353 929	<u>389 611</u> 353 929	<u>362 343</u> 353 929	<u>379 372</u> 353 929

					-	-	-	-	-
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>310 849</u> 303 393	<u>328 001</u> 303 393	<u>335 812</u> 303 393	<u>310 849</u> 303 393	<u>326 439</u> 303 393
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.							
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>679 975</u> 634 259	<u>697 199</u> 634 259	<u>707 934</u> 634 259	<u>678 678</u> 634 259	<u>688 115</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>744 991</u> 697 811	<u>762 314</u> 697 811	<u>773 112</u> 697 811	<u>743 686</u> 697 811	<u>753 178</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>708 107</u> 661 651	<u>725 431</u> 661 651	<u>736 228</u> 661 651	<u>706 802</u> 661 651	<u>716 294</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>1 092 141</u> 1 027 597	<u>1 115 079</u> 1 027 597	<u>1 129 376</u> 1 027 597	<u>1 090 412</u> 1 027 597	<u>1 102 981</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>994 336</u> 933 941	<u>1 016 087</u> 933 941	<u>1 029 645</u> 933 941	<u>992 697</u> 933 941	<u>1 004 616</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>698 786</u> 650 893	<u>716 971</u> 650 893	<u>728 305</u> 650 893	<u>697 416</u> 650 893	<u>707 380</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>768 341</u> 720 683	<u>785 675</u> 720 683	<u>796 479</u> 720 683	<u>767 035</u> 720 683	<u>776 533</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>952 036</u> 899 769	<u>969 907</u> 899 769	<u>981 045</u> 899 769	<u>950 690</u> 899 769	<u>960 482</u> 899 769

					-	-	-	-	-
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>1 105 633</u> 1 043 056	<u>1 127 385</u> 1 043 056	<u>1 140 942</u> 1 043 056	<u>1 103 994</u> 1 043 056	<u>1 115 913</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 166 491</u> 1 102 721	<u>1 188 243</u> 1 102 721	<u>1 201 801</u> 1 102 721	<u>1 164 852</u> 1 102 721	<u>1 176 771</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 537 083</u> 1 466 046	<u>1 558 834</u> 1 466 046	<u>1 572 392</u> 1 466 046	<u>1 535 444</u> 1 466 046	<u>1 547 363</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 373 226</u> 1 305 402	<u>1 394 978</u> 1 305 402	<u>1 408 535</u> 1 305 402	<u>1 371 587</u> 1 305 402	<u>1 383 506</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 100 100</u> 1 037 632	<u>1 121 852</u> 1 037 632	<u>1 135 410</u> 1 037 632	<u>1 098 461</u> 1 037 632	<u>1 110 380</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 337 448</u> 1 270 326	<u>1 359 200</u> 1 270 326	<u>1 372 758</u> 1 270 326	<u>1 335 809</u> 1 270 326	<u>1 347 728</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>1 033 583</u> 967 480	<u>1 057 962</u> 967 480	<u>1 073 157</u> 967 480	<u>1 031 747</u> 967 480	<u>1 045 105</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>1 018 468</u> 952 473	<u>1 042 947</u> 952 473	<u>1 058 205</u> 952 473	<u>1 016 624</u> 952 473	<u>1 030 037</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>1 106 771</u> 1 038 084	<u>1 131 761</u> 1 038 084	<u>1 147 337</u> 1 038 084	<u>1 104 889</u> 1 038 084	<u>1 118 582</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>1 098 218</u> 1 031 123	<u>1 122 450</u> 1 031 123	<u>1 137 554</u> 1 031 123	<u>1 096 392</u> 1 031 123	<u>1 109 670</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 146 608</u> 1 077 408	<u>1 171 455</u> 1 077 408	<u>1 186 942</u> 1 077 408	<u>1 144 736</u> 1 077 408	<u>1 158 351</u> 1 077 408



					-	-	-	-	-
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>1 091 207</u> 1 029 948	<u>1 112 408</u> 1 029 948	<u>1 125 623</u> 1 029 948	<u>1 089 609</u> 1 029 948	<u>1 101 227</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 416 599</u> 1 342 105	<u>1 441 446</u> 1 342 105	<u>1 456 933</u> 1 342 105	<u>1 414 727</u> 1 342 105	<u>1 428 342</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 424 344</u> 1 349 699	<u>1 449 191</u> 1 349 699	<u>1 464 678</u> 1 349 699	<u>1 422 472</u> 1 349 699	<u>1 436 087</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 505 950</u> 1 429 704	<u>1 530 797</u> 1 429 704	<u>1 546 284</u> 1 429 704	<u>1 504 078</u> 1 429 704	<u>1 517 693</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 499 311</u> 1 423 195	<u>1 524 158</u> 1 423 195	<u>1 539 645</u> 1 423 195	<u>1 497 439</u> 1 423 195	<u>1 511 054</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 543 480</u> 1 466 498	<u>1 568 327</u> 1 466 498	<u>1 583 813</u> 1 466 498	<u>1 541 607</u> 1 466 498	<u>1 555 222</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 543 848</u> 1 466 859	<u>1 568 695</u> 1 466 859	<u>1 584 182</u> 1 466 859	<u>1 541 976</u> 1 466 859	<u>1 555 591</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)	.	1	6933	<u>1 029 648</u> 962 869	<u>1 054 427</u> 962 869	<u>1 069 872</u> 962 869	<u>1 027 781</u> 962 869	<u>1 041 359</u> 962 869
225-204-0500	- 750 2387-2013	35	.						
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>949 148</u> 891 090	<u>970 127</u> 891 090	<u>983 204</u> 891 090	<u>947 567</u> 891 090	<u>959 063</u> 891 090

					-	-	-	-	-
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 350 260</u> 1 284 338	<u>1 371 240</u> 1 284 338	<u>1 384 317</u> 1 284 338	<u>1 348 680</u> 1 284 338	<u>1 360 175</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>929 592</u> 893 893	<u>938 885</u> 893 893	<u>944 677</u> 893 893	<u>928 892</u> 893 893	<u>933 984</u> 893 893
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>932 677</u> 893 893	<u>943 578</u> 893 893	<u>950 372</u> 893 893	<u>931 855</u> 893 893	<u>937 828</u> 893 893
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>815 497</u> 770 946	<u>830 686</u> 770 946	<u>840 154</u> 770 946	<u>814 352</u> 770 946	<u>822 675</u> 770 946
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>945 015</u> 893 893	<u>962 349</u> 893 893	<u>973 153</u> 893 893	<u>943 709</u> 893 893	<u>953 207</u> 893 893
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>76 930</u> 75 089	<u>81 152</u> 75 089	<u>83 074</u> 75 089	<u>76 930</u> 75 089	<u>80 767</u> 75 089
225-204-0602	2	.	1	675	<u>59 163</u> 57 679	<u>62 725</u> 57 679	<u>64 348</u> 57 679	<u>59 163</u> 57 679	<u>62 401</u> 57 679
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 613</u> 49 375	<u>53 516</u> 49 375	<u>54 838</u> 49 375	<u>50 613</u> 49 375	<u>53 251</u> 49 375
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 742</u> 43 661	<u>47 249</u> 43 661	<u>48 391</u> 43 661	<u>44 742</u> 43 661	<u>47 021</u> 43 661
225-204-0605	5	.	1	400	<u>35 438</u> 34 554	<u>37 549</u> 34 554	<u>38 510</u> 34 554	<u>35 438</u> 34 554	<u>37 357</u> 34 554

					-	-	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>39 233</u> 38 304	<u>41 344</u> 38 304	<u>42 305</u> 38 304	<u>39 233</u> 38 304	<u>41 152</u> 38 304
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>23 393</u> 22 768	<u>24 977</u> 22 768	<u>25 698</u> 22 768	<u>23 393</u> 22 768	<u>24 832</u> 22 768
225-204-0700	( 0,38                      2387-2013	.							
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>62 715</u> 59 846	<u>63 587</u> 59 846	<u>64 131</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 128</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>63 003</u> 59 846	<u>64 025</u> 59 846	<u>64 663</u> 59 846	<u>62 926</u> 59 846	<u>63 486</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>63 305</u> 59 846	<u>64 484</u> 59 846	<u>65 219</u> 59 846	<u>63 216</u> 59 846	<u>63 862</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>63 620</u> 59 846	<u>64 964</u> 59 846	<u>65 802</u> 59 846	<u>63 519</u> 59 846	<u>64 255</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>72 525</u> 68 253	<u>74 040</u> 68 253	<u>74 985</u> 68 253	<u>72 410</u> 68 253	<u>73 241</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>72 861</u> 68 253	<u>74 551</u> 68 253	<u>75 605</u> 68 253	<u>72 733</u> 68 253	<u>73 659</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>67 879</u> 64 908	<u>68 751</u> 64 908	<u>69 295</u> 64 908	<u>67 813</u> 64 908	<u>68 291</u> 64 908

					-	-	-	-	-
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>68 167</u> 64 908	<u>69 189</u> 64 908	<u>69 826</u> 64 908	<u>68 090</u> 64 908	<u>68 650</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>68 469</u> 64 908	<u>69 648</u> 64 908	<u>70 383</u> 64 908	<u>68 380</u> 64 908	<u>69 026</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>68 784</u> 64 908	<u>70 128</u> 64 908	<u>70 965</u> 64 908	<u>68 683</u> 64 908	<u>69 419</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>78 979</u> 74 581	<u>80 495</u> 74 581	<u>81 439</u> 74 581	<u>78 865</u> 74 581	<u>79 696</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>79 315</u> 74 581	<u>81 006</u> 74 581	<u>82 059</u> 74 581	<u>79 188</u> 74 581	<u>80 114</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 268</u> 18 750	<u>20 588</u> 18 750	<u>21 189</u> 18 750	<u>19 268</u> 18 750	<u>20 468</u> 18 750
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>22 883</u> 22 321	<u>24 202</u> 22 321	<u>24 803</u> 22 321	<u>22 883</u> 22 321	<u>24 082</u> 22 321
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 121</u> 28 393	<u>30 863</u> 28 393	<u>31 656</u> 28 393	<u>29 121</u> 28 393	<u>30 704</u> 28 393
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>34 542</u> 33 750	<u>36 284</u> 33 750	<u>37 077</u> 33 750	<u>34 542</u> 33 750	<u>36 125</u> 33 750
225-204-0807	45	.	1	510	<u>56 078</u> 54 821	<u>58 770</u> 54 821	<u>59 995</u> 54 821	<u>56 078</u> 54 821	<u>58 524</u> 54 821

					-	-	-	-	-
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>74 168</u> 72 500	<u>77 757</u> 72 500	<u>79 391</u> 72 500	<u>74 168</u> 72 500	<u>77 430</u> 72 500
225-204-0900	13015-2012	.							
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>43 868</u> 42 768	<u>46 507</u> 42 768	<u>47 709</u> 42 768	<u>43 868</u> 42 768	<u>46 266</u> 42 768
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>59 012</u> 57 500	<u>62 706</u> 57 500	<u>64 389</u> 57 500	<u>59 012</u> 57 500	<u>62 370</u> 57 500
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>142 630</u> 128 913	<u>148 437</u> 128 913	<u>152 057</u> 128 913	<u>142 192</u> 128 913	<u>145 374</u> 128 913
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>181 911</u> 167 424	<u>187 719</u> 167 424	<u>191 339</u> 167 424	<u>181 473</u> 167 424	<u>184 656</u> 167 424
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>235 148</u> 211 721	<u>245 155</u> 211 721	<u>251 393</u> 211 721	<u>234 394</u> 211 721	<u>239 877</u> 211 721
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>315 045</u> 284 675	<u>327 911</u> 284 675	<u>335 931</u> 284 675	<u>314 075</u> 284 675	<u>321 125</u> 284 675
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 629</u> 7 411	<u>8 209</u> 7 411	<u>8 474</u> 7 411	<u>7 629</u> 7 411	<u>8 156</u> 7 411
225-204-1002	3 (8 )	.	1	110	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 732</u> 7 955	<u>8 986</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 681</u> 7 955

					-	-	-	-	-
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 938</u> 4 821	<u>5 202</u> 4 821	<u>5 322</u> 4 821	<u>4 938</u> 4 821	<u>5 178</u> 4 821
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>173 745</u> 168 745	<u>182 060</u> 168 745	<u>186 266</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>181 219</u> 168 745
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>19 960</u> 19 375	<u>21 543</u> 19 375	<u>22 264</u> 19 375	<u>19 960</u> 19 375	<u>21 399</u> 19 375
225-204-1100	13015-2012	.							
225-204-1101	1	.	1	28	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 330</u> 4 100	<u>4 397</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 316</u> 4 100
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>8 876</u> 8 661	<u>9 378</u> 8 661	<u>9 606</u> 8 661	<u>8 876</u> 8 661	<u>9 332</u> 8 661
225-204-1105	3	.	1	72	<u>9 753</u> 9 554	<u>10 133</u> 9 554	<u>10 306</u> 9 554	<u>9 753</u> 9 554	<u>10 098</u> 9 554
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1301	1	.	1	2190	<u>160 955</u> 155 367	<u>171 360</u> 155 367	<u>176 624</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>170 307</u> 155 367
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>187 075</u> 168 690	<u>194 902</u> 168 690	<u>199 781</u> 168 690	<u>186 485</u> 168 690	<u>190 774</u> 168 690
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>163 891</u> 158 269	<u>174 297</u> 158 269	<u>179 560</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>173 244</u> 158 269

					-	-	-	-	-
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>312 382</u> 304 998	<u>322 787</u> 304 998	<u>328 051</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>321 734</u> 304 998
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>479 761</u> 468 562	<u>495 345</u> 468 562	<u>503 229</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>493 769</u> 468 562
225-204-1308	5	.	1	625	<u>191 286</u> 183 335	<u>193 519</u> 183 335	<u>194 912</u> 183 335	<u>191 117</u> 183 335	<u>192 341</u> 183 335
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>346 750</u> 317 943	<u>358 455</u> 317 943	<u>365 751</u> 317 943	<u>345 868</u> 317 943	<u>352 282</u> 317 943
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>65 459</u> 59 304	<u>68 050</u> 59 304	<u>69 665</u> 59 304	<u>65 264</u> 59 304	<u>66 684</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>43 951</u> 42 589	<u>47 778</u> 42 589	<u>49 520</u> 42 589	<u>43 951</u> 42 589	<u>47 429</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>36 633</u> 35 357	<u>40 459</u> 35 357	<u>42 201</u> 35 357	<u>36 633</u> 35 357	<u>40 110</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>44 808</u> 43 929	<u>46 391</u> 43 929	<u>47 112</u> 43 929	<u>44 808</u> 43 929	<u>46 247</u> 43 929
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>74 942</u> 73 125	<u>79 164</u> 73 125	<u>81 087</u> 73 125	<u>74 942</u> 73 125	<u>78 779</u> 73 125
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>115 891</u> 113 125	<u>122 224</u> 113 125	<u>125 109</u> 113 125	<u>115 891</u> 113 125	<u>121 647</u> 113 125

					-	-	-	-	-
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>172 021</u> 168 125	<u>180 465</u> 168 125	<u>184 311</u> 168 125	<u>172 021</u> 168 125	<u>179 696</u> 168 125
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>286 024</u> 278 769	<u>296 952</u> 278 769	<u>302 480</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>295 847</u> 278 769
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>351 625</u> 342 752	<u>364 929</u> 342 752	<u>371 659</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>363 583</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1504	5	.	1	500	<u>84 709</u> 83 125	<u>87 348</u> 83 125	<u>88 550</u> 83 125	<u>84 709</u> 83 125	<u>87 108</u> 83 125
225-204-1505	6	.	1	760	<u>124 591</u> 122 232	<u>128 602</u> 122 232	<u>130 429</u> 122 232	<u>124 591</u> 122 232	<u>128 237</u> 122 232
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 100</u> 27 500	<u>29 314</u> 27 500	<u>29 867</u> 27 500	<u>28 100</u> 27 500	<u>29 203</u> 27 500
225-204-1512	1	.	1	500	<u>60 946</u> 59 643	<u>63 584</u> 59 643	<u>64 786</u> 59 643	<u>60 946</u> 59 643	<u>63 344</u> 59 643
225-204-1513	3,0	.	1	500	<u>58 984</u> 57 445	<u>61 360</u> 57 445	<u>62 561</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>61 119</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>75 638</u> 73 901	<u>78 013</u> 73 901	<u>79 215</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>77 773</u> 73 901
225-204-1518	1 ( 1,5)	.	1	200	<u>26 077</u> 25 536	<u>27 132</u> 25 536	<u>27 613</u> 25 536	<u>26 077</u> 25 536	<u>27 036</u> 25 536



				,	.
225-204-0100	13015-2012	.			
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>326 941</u> 319 464
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>356 855</u> 348 304
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>256 378</u> 249 018
225-204-0104	3-	.	1	4300	
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>882 271</u> 862 449
225-204-0107	5-	.	1	7500	
225-204-0108	1-	.	1	10600	
225-204-0109	2-	.	1	11600	
225-204-0112	1-2	.	1	1500	
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>151 412</u> 146 161
225-204-0114	2-0	.	1	2400	
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>176 899</u> 170 625

				,	.
225-204-0116	3-0	.	1	2900	
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>368 663</u> 359 395
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>402 023</u> 392 360
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>437 442</u> 425 804
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>448 465</u> 436 696
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>504 603</u> 490 268
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>526 540</u> 512 232
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>667 202</u> 649 643
225-204-0125	6-2	.	1	6700	
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>692 141</u> 674 286
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>463 654</u> 451 964
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>691 395</u> 674 196

				,	.
225-204-0132	5-	.	1	7500	
225-204-0150	2-05	.	1	2400	
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>143 570</u> 139 016
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>187 832</u> 181 429
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>163 575</u> 158 036
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>235 852</u> 228 304
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>226 155</u> 219 297
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>417 773</u> 406 339
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>558 570</u> 542 946
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	
225-204-0176	-2	.	1	3640	
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>271 989</u> 265 625

				,	.
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>338 163</u> 330 179
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>314 210</u> 306 568
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>391 796</u> 383 550
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>424 770</u> 415 413
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>248 558</u> 240 643
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>223 751</u> 216 850
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>343 226</u> 333 036
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>350 421</u> 339 821
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>362 619</u> 351 875

				,	.
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>457 189</u> 442 768
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>503 813</u> 488 839
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>399 407</u> 386 607
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>419 647</u> 406 607
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>321 901</u> 311 964
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	

				,	.
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	

				,	.
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	
225-204-0300	2387-2013	.			
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>66 421</u> 64 554
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>55 669</u> 53 929
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>68 048</u> 66 161
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>89 987</u> 87 768

225-204-0307	105	.	1	1175	<u>90 943</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>84 208</u> 81 518
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>108 713</u> 105 804
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>82 780</u> 80 179
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>113 328</u> 110 357
225-204-0313	164-2	.	1	3550	
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>363 349</u> 353 929
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>311 770</u> 303 393
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.			
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	



				,	.
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	

				,	.
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	
225-204-0427	26.1-1.3(7)	.	1	6933	
225-204-0500	- 750 2387-2013 35	.			
225-204-0501	22	.	1	5870	
225-204-0502	22	.	1	5870	
225-204-0503	120-200	.	1	2600	
225-204-0504	140-280	.	1	3050	

				,	.
225-204-0506	195-310	.	1	4250	
225-204-0507	220-350	.	1	4850	
225-204-0600	937-92	.			
225-204-0601	1	.	1	800	<u>77 156</u> 75 089
225-204-0602	2	.	1	675	<u>59 354</u> 57 679
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 769</u> 49 375
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 877</u> 43 661
225-204-0605	5	.	1	400	<u>35 551</u> 34 554
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>39 346</u> 38 304
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>23 478</u> 22 768
225-204-0700	( 0,38      2387-2013	.			

8.04-08-2025

				,	.
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	
225-204-0800	2386-2013	.			
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 339</u> 18 750

				,	.
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>22 954</u> 22 321
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 214</u> 28 393
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>34 636</u> 33 750
225-204-0807	45	.	1	510	<u>56 223</u> 54 821
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>74 361</u> 72 500
225-204-0900	13015-2012	.			
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>44 010</u> 42 768
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>59 210</u> 57 500
225-204-0906	2-1	.	1	1625	
225-204-0907	2-2	.	1	1625	
225-204-0909	3-1	.	1	2800	
225-204-0910	3-2	.	1	3600	

225-204-1000	13015-2012	.			
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 660</u> 7 411
225-204-1002	3 (8 )	.	1	110	
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 952</u> 4 821
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>173 320</u> 168 745
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 045</u> 19 375
225-204-1100	13015-2012	.			
225-204-1101	1	.	1	28	<u>4 190</u> 4 100
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>8 903</u> 8 661
225-204-1105	3	.	1	72	<u>9 773</u> 9 554
225-204-1300	13015-2012	.			
225-204-1301	1	.	1	2190	<u>160 423</u> 155 367

				,	.
225-204-1302	1	.	1	2190	
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>163 359</u> 158 269
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>311 850</u> 304 998
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>478 964</u> 468 562
225-204-1308	5	.	1	625	
225-204-1310	35-15	.	1	3275	
225-204-1313	32.9	.	1	725	
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>44 157</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>36 838</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012	.			
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>44 893</u> 43 929
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>75 168</u> 73 125

				,	.
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>116 231</u> 113 125
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>172 474</u> 168 125
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>285 466</u> 278 769
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>350 945</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012	.			
225-204-1504	5	.	1	500	<u>84 851</u> 83 125
225-204-1505	6	.	1	760	<u>124 806</u> 122 232
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 165</u> 27 500
225-204-1512	1	.	1	500	<u>61 087</u> 59 643
225-204-1513	3,0	.	1	500	<u>58 863</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>75 516</u> 73 901



				,	.
225-204-1518	1 ( 1,5)	.	1	200	<u>26 134</u> 25 536

**225-205.**

				,	.	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 368</u> 1 330	<u>1 400</u> 1 330	<u>1 363</u> 1 330	<u>1 363</u> 1 330	<u>1 358</u> 1 330
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 515</u> 1 469	<u>1 556</u> 1 469	<u>1 508</u> 1 469	<u>1 508</u> 1 469	<u>1 502</u> 1 469
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 171</u> 4 033	<u>4 295</u> 4 033	<u>4 150</u> 4 033	<u>4 150</u> 4 033	<u>4 129</u> 4 033
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 666</u> 5 402	<u>5 947</u> 5 402	<u>5 620</u> 5 402	<u>5 620</u> 5 402	<u>5 572</u> 5 402
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 826</u> 7 449	<u>8 232</u> 7 449	<u>7 759</u> 7 449	<u>7 759</u> 7 449	<u>7 691</u> 7 449

						-	-	-	-
225-205-0106	6	.	1	180	<u>12 468</u> 11 926	<u>13 030</u> 11 926	<u>12 375</u> 11 926	<u>12 375</u> 11 926	<u>12 281</u> 11 926
225-205-0107	7	.	1	230	<u>19 729</u> 18 991	<u>20 447</u> 18 991	<u>19 610</u> 18 991	<u>19 610</u> 18 991	<u>19 489</u> 18 991
225-205-0108	8	.	1	650	<u>35 336</u> 33 493	<u>37 365</u> 33 493	<u>35 000</u> 33 493	<u>35 000</u> 33 493	<u>34 658</u> 33 493
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>57 670</u> 54 511	<u>61 198</u> 54 511	<u>57 086</u> 54 511	<u>57 086</u> 54 511	<u>56 492</u> 54 511

					-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 358</u> 1 330	<u>1 411</u> 1 330	<u>1 435</u> 1 330	<u>1 358</u> 1 330	<u>1 406</u> 1 330
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 502</u> 1 469	<u>1 570</u> 1 469	<u>1 602</u> 1 469	<u>1 502</u> 1 469	<u>1 564</u> 1 469
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 129</u> 4 033	<u>4 340</u> 4 033	<u>4 436</u> 4 033	<u>4 129</u> 4 033	<u>4 321</u> 4 033

				,	-	-	-	-	-
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 572</u> 5 402	<u>6 047</u> 5 402	<u>6 264</u> 5 402	<u>5 572</u> 5 402	<u>6 004</u> 5 402
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 691</u> 7 449	<u>8 377</u> 7 449	<u>8 689</u> 7 449	<u>7 691</u> 7 449	<u>8 314</u> 7 449
225-205-0106	6	.	1	180	<u>12 281</u> 11 926	<u>13 231</u> 11 926	<u>13 663</u> 11 926	<u>12 281</u> 11 926	<u>13 144</u> 11 926
225-205-0107	7	.	1	230	<u>19 489</u> 18 991	<u>20 703</u> 18 991	<u>21 256</u> 18 991	<u>19 489</u> 18 991	<u>20 592</u> 18 991
225-205-0108	8	.	1	650	<u>34 658</u> 33 493	<u>38 089</u> 33 493	<u>39 651</u> 33 493	<u>34 658</u> 33 493	<u>37 776</u> 33 493
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>56 492</u> 54 511	<u>62 455</u> 54 511	<u>65 171</u> 54 511	<u>56 492</u> 54 511	<u>61 912</u> 54 511

				,	.
225-205-0100	13015-2012	.			
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 361</u> 1 330

				,	.
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 505</u> 1 469
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 140</u> 4 033
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 598</u> 5 402
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 727</u> 7 449
225-205-0106	6	.	1	180	<u>12 332</u> 11 926
225-205-0107	7	.	1	230	<u>19 554</u> 18 991
225-205-0108	8	.	1	650	<u>34 842</u> 33 493
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>56 812</u> 54 511

226.

226-1.

226-101.

,

					,	.	-	-	-	-
226-101-0100	350	19804-2012								
226-101-0102	350	2	19804-2012	1	310,7	<u>25 873</u> 24 886	<u>26 843</u> 24 886	<u>25 713</u> 24 886	<u>25 713</u> 24 886	<u>25 549</u> 24 886
226-101-0103	350	3	19804-2012	1	310	<u>31 045</u> 29 998	<u>32 013</u> 29 998	<u>30 885</u> 29 998	<u>30 885</u> 29 998	<u>30 722</u> 29 998
226-101-0104	350	4	19804-2012	1	309,8	<u>33 873</u> 32 792	<u>34 840</u> 32 792	<u>33 713</u> 32 792	<u>33 713</u> 32 792	<u>33 550</u> 32 792
226-101-0105	350	5	19804-2012	1	309,4	<u>35 675</u> 34 574	<u>36 641</u> 34 574	<u>35 515</u> 34 574	<u>35 515</u> 34 574	<u>35 353</u> 34 574

						-	-	-	-
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>44 498</u> 43 294	<u>45 463</u> 43 294	<u>44 339</u> 43 294	<u>44 339</u> 43 294	<u>44 176</u> 43 294
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>58 454</u> 57 130	<u>59 398</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130
226-101-0200	400 19804-2012								
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>45 339</u> 43 974	<u>46 577</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>47 175</u> 45 784	<u>48 420</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>55 795</u> 54 302	<u>57 039</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302

					,	.	-	-	-	-
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>41 461</u> 40 078	<u>42 730</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078	<u>41 037</u> 40 078	
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>54 122</u> 52 590	<u>55 391</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 698</u> 52 590	

					,	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012									
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>25 549</u> 24 886	<u>27 189</u> 24 886	<u>27 936</u> 24 886	<u>25 549</u> 24 886	<u>27 040</u> 24 886	

					-	-	-	-	-
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>30 722</u> 29 998	<u>32 358</u> 29 998	<u>33 103</u> 29 998	<u>30 722</u> 29 998	<u>32 209</u> 29 998
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>33 550</u> 32 792	<u>35 185</u> 32 792	<u>35 929</u> 32 792	<u>33 550</u> 32 792	<u>35 036</u> 32 792
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>35 353</u> 34 574	<u>36 985</u> 34 574	<u>37 729</u> 34 574	<u>35 353</u> 34 574	<u>36 837</u> 34 574
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>44 176</u> 43 294	<u>45 807</u> 43 294	<u>46 550</u> 43 294	<u>44 176</u> 43 294	<u>45 658</u> 43 294
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>58 253</u> 57 130	<u>59 727</u> 57 130	<u>60 440</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>59 585</u> 57 130
226-101-0200	400 19804-2012								



					-	-	-	-	-
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>45 076</u> 43 974	<u>47 010</u> 43 974	<u>47 944</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>46 823</u> 43 974
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>46 910</u> 45 784	<u>48 855</u> 45 784	<u>49 795</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>48 667</u> 45 784
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>55 530</u> 54 302	<u>57 474</u> 54 302	<u>58 413</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>57 287</u> 54 302
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>41 037</u> 40 078	<u>43 183</u> 40 078	<u>44 161</u> 40 078	<u>41 037</u> 40 078	<u>42 988</u> 40 078
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>53 698</u> 52 590	<u>55 844</u> 52 590	<u>56 821</u> 52 590	<u>53 698</u> 52 590	<u>55 648</u> 52 590

				,	.
226-101-0100	350 19804-2012				
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>25 637</u> 24 886
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>30 810</u> 29 998
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>33 637</u> 32 792
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>35 440</u> 34 574
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>44 264</u> 43 294

				,	.
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	
226-101-0200	400 19804-2012				
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>41 152</u> 40 078

				,	.
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>53 813</u> 52 590

**226-102.**

				,	.	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>908 753</u> 884 027	<u>928 640</u> 884 027	<u>905 465</u> 884 027	<u>905 465</u> 884 027	<u>902 113</u> 884 027
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>963 902</u> 933 857	<u>990 439</u> 933 857	<u>959 515</u> 933 857	<u>959 515</u> 933 857	<u>955 042</u> 933 857
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 420 760</u> 1 374 348	<u>1 462 907</u> 1 374 348	<u>1 413 793</u> 1 374 348	<u>1 413 793</u> 1 374 348	<u>1 406 688</u> 1 374 348
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 869 180</u> 1 813 946	<u>1 916 322</u> 1 813 946	<u>1 861 386</u> 1 813 946	<u>1 861 386</u> 1 813 946	<u>1 853 440</u> 1 813 946

						-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 840 530</u> 1 783 228	<u>1 891 107</u> 1 783 228	<u>1 832 169</u> 1 783 228	<u>1 832 169</u> 1 783 228	<u>1 823 644</u> 1 783 228
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>234 225</u> 222 250	<u>247 338</u> 222 250	<u>232 058</u> 222 250	<u>232 058</u> 222 250	<u>229 847</u> 222 250
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>247 996</u> 235 857	<u>261 108</u> 235 857	<u>245 828</u> 235 857	<u>245 828</u> 235 857	<u>243 618</u> 235 857
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>322 887</u> 307 232	<u>339 746</u> 307 232	<u>320 100</u> 307 232	<u>320 100</u> 307 232	<u>317 258</u> 307 232
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>141 042</u> 134 223	<u>148 379</u> 134 223	<u>139 829</u> 134 223	<u>139 829</u> 134 223	<u>138 593</u> 134 223
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>267 380</u> 254 902	<u>280 648</u> 254 902	<u>265 186</u> 254 902	<u>265 186</u> 254 902	<u>262 950</u> 254 902
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>445 099</u> 422 848	<u>469 294</u> 422 848	<u>441 099</u> 422 848	<u>441 099</u> 422 848	<u>437 020</u> 422 848
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>344 171</u> 328 045	<u>361 342</u> 328 045	<u>341 332</u> 328 045	<u>341 332</u> 328 045	<u>338 438</u> 328 045
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>156 179</u> 149 509	<u>163 047</u> 149 509	<u>155 043</u> 149 509	<u>155 043</u> 149 509	<u>153 886</u> 149 509

						-	-	-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>232 602</u> 222 332	<u>243 311</u> 222 332	<u>230 832</u> 222 332	<u>230 832</u> 222 332	<u>229 027</u> 222 332
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>159 971</u> 152 161	<u>168 400</u> 152 161	<u>158 577</u> 152 161	<u>158 577</u> 152 161	<u>157 156</u> 152 161
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>265 646</u> 253 036	<u>279 134</u> 253 036	<u>263 417</u> 253 036	<u>263 417</u> 253 036	<u>261 143</u> 253 036
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>252 169</u> 240 419	<u>264 657</u> 240 419	<u>250 105</u> 240 419	<u>250 105</u> 240 419	<u>248 000</u> 240 419
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>335 080</u> 319 938	<u>351 002</u> 319 938	<u>332 448</u> 319 938	<u>332 448</u> 319 938	<u>329 764</u> 319 938
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>396 917</u> 376 223	<u>419 707</u> 376 223	<u>393 149</u> 376 223	<u>393 149</u> 376 223	<u>389 308</u> 376 223
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>534 012</u> 507 313	<u>563 046</u> 507 313	<u>529 212</u> 507 313	<u>529 212</u> 507 313	<u>524 318</u> 507 313
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>29 880</u> 28 321	<u>31 597</u> 28 321	<u>29 596</u> 28 321	<u>29 596</u> 28 321	<u>29 307</u> 28 321
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>37 688</u> 35 598	<u>40 029</u> 35 598	<u>37 301</u> 35 598	<u>37 301</u> 35 598	<u>36 906</u> 35 598
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>52 749</u> 49 714	<u>56 183</u> 49 714	<u>52 181</u> 49 714	<u>52 181</u> 49 714	<u>51 602</u> 49 714
226-102-0500	13015-2012	.							

				,	.	-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>309 531</u> 296 554	<u>322 800</u> 296 554	<u>307 338</u> 296 554	<u>307 338</u> 296 554	<u>305 101</u> 296 554
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0702	-2	.	1	80	<u>7 406</u> 7 143	<u>7 656</u> 7 143	<u>7 365</u> 7 143	<u>7 365</u> 7 143	<u>7 363</u> 7 143
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 388</u> 2 250	<u>2 544</u> 2 250	<u>2 362</u> 2 250	<u>2 362</u> 2 250	<u>2 336</u> 2 250
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>7 866</u> 7 313	<u>8 521</u> 7 313	<u>7 757</u> 7 313	<u>7 757</u> 7 313	<u>7 647</u> 7 313

				,	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>902 113</u> 884 027	<u>935 731</u> 884 027	<u>951 041</u> 884 027	<u>902 113</u> 884 027	<u>932 669</u> 884 027
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>955 042</u> 933 857	<u>999 901</u> 933 857	<u>1 020 331</u> 933 857	<u>955 042</u> 933 857	<u>995 815</u> 933 857

					-	-	-	-	-
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 406 688</u> 1 374 348	<u>1 477 936</u> 1 374 348	<u>1 510 383</u> 1 374 348	<u>1 406 688</u> 1 374 348	<u>1 471 446</u> 1 374 348
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 853 440</u> 1 813 946	<u>1 933 131</u> 1 813 946	<u>1 969 424</u> 1 813 946	<u>1 853 440</u> 1 813 946	<u>1 925 873</u> 1 813 946
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 823 644</u> 1 783 228	<u>1 909 141</u> 1 783 228	<u>1 948 077</u> 1 783 228	<u>1 823 644</u> 1 783 228	<u>1 901 353</u> 1 783 228
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>229 847</u> 222 250	<u>252 013</u> 222 250	<u>262 108</u> 222 250	<u>229 847</u> 222 250	<u>249 994</u> 222 250
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>243 618</u> 235 857	<u>265 784</u> 235 857	<u>275 878</u> 235 857	<u>243 618</u> 235 857	<u>263 765</u> 235 857
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>317 258</u> 307 232	<u>345 757</u> 307 232	<u>358 736</u> 307 232	<u>317 258</u> 307 232	<u>343 161</u> 307 232
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>138 593</u> 134 223	<u>150 995</u> 134 223	<u>156 643</u> 134 223	<u>138 593</u> 134 223	<u>149 865</u> 134 223
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>262 950</u> 254 902	<u>285 379</u> 254 902	<u>295 594</u> 254 902	<u>262 950</u> 254 902	<u>283 337</u> 254 902
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>437 020</u> 422 848	<u>477 922</u> 422 848	<u>496 549</u> 422 848	<u>437 020</u> 422 848	<u>474 196</u> 422 848



					-	-	-	-	-
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>338 438</u> 328 045	<u>367 464</u> 328 045	<u>380 684</u> 328 045	<u>338 438</u> 328 045	<u>364 821</u> 328 045
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>153 886</u> 149 509	<u>165 496</u> 149 509	<u>170 784</u> 149 509	<u>153 886</u> 149 509	<u>164 439</u> 149 509
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>229 027</u> 222 332	<u>247 129</u> 222 332	<u>255 373</u> 222 332	<u>229 027</u> 222 332	<u>245 480</u> 222 332
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>157 156</u> 152 161	<u>171 406</u> 152 161	<u>177 895</u> 152 161	<u>157 156</u> 152 161	<u>170 108</u> 152 161
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>261 143</u> 253 036	<u>283 943</u> 253 036	<u>294 326</u> 253 036	<u>261 143</u> 253 036	<u>281 866</u> 253 036
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>248 000</u> 240 419	<u>269 110</u> 240 419	<u>278 724</u> 240 419	<u>248 000</u> 240 419	<u>267 187</u> 240 419
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>329 764</u> 319 938	<u>356 679</u> 319 938	<u>368 937</u> 319 938	<u>329 764</u> 319 938	<u>354 228</u> 319 938
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>389 308</u> 376 223	<u>427 834</u> 376 223	<u>445 379</u> 376 223	<u>389 308</u> 376 223	<u>424 325</u> 376 223
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>524 318</u> 507 313	<u>573 399</u> 507 313	<u>595 752</u> 507 313	<u>524 318</u> 507 313	<u>568 929</u> 507 313
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>29 307</u> 28 321	<u>32 210</u> 28 321	<u>33 532</u> 28 321	<u>29 307</u> 28 321	<u>31 945</u> 28 321
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>36 906</u> 35 598	<u>40 864</u> 35 598	<u>42 667</u> 35 598	<u>36 906</u> 35 598	<u>40 503</u> 35 598

					-	-	-	-	-
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>51 602</u> 49 714	<u>57 408</u> 49 714	<u>60 051</u> 49 714	<u>51 602</u> 49 714	<u>56 879</u> 49 714
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>305 101</u> 296 554	<u>327 531</u> 296 554	<u>337 746</u> 296 554	<u>305 101</u> 296 554	<u>325 488</u> 296 554
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0702	-2	.	1	80	<u>7 363</u> 7 143	<u>7 745</u> 7 143	<u>7 937</u> 7 143	<u>7 363</u> 7 143	<u>7 706</u> 7 143
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 336</u> 2 250	<u>2 600</u> 2 250	<u>2 720</u> 2 250	<u>2 336</u> 2 250	<u>2 576</u> 2 250
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>7 647</u> 7 313	<u>8 755</u> 7 313	<u>9 260</u> 7 313	<u>7 647</u> 7 313	<u>8 654</u> 7 313

226-102-0100	13015-2012	.			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>903 918</u> 884 027
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>957 450</u> 933 857
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 410 514</u> 1 374 348
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 857 719</u> 1 813 946
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 828 234</u> 1 783 228
226-102-0200	13015-2012	.			
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>231 038</u> 222 250
226-102-0300	25912-2015	.			
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>244 808</u> 235 857
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>318 788</u> 307 232

				,	.
226-102-0400	13015-2012	.			
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>139 259</u> 134 223
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>264 154</u> 254 902
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>439 216</u> 422 848
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>339 996</u> 328 045
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>154 509</u> 149 509
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>229 999</u> 222 332
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>157 921</u> 152 161
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>262 368</u> 253 036
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>249 133</u> 240 419
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>331 209</u> 319 938
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>391 376</u> 376 223

				,	.
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>526 953</u> 507 313
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>29 463</u> 28 321
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>37 118</u> 35 598
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>51 914</u> 49 714
226-102-0500	13015-2012	.			
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>306 306</u> 296 554
226-102-0700	13015-2012	.			
226-102-0702	-2	.	1	80	<u>7 233</u> 7 014
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 350</u> 2 250
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>7 706</u> 7 313

226-103. ,

						-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>137 929</u> 133 446	<u>142 087</u> 135 637	<u>137 258</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446
226-103-0102	T75.15-TAII-2	.	1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768
226-103-0103	T75.15-TAII-3	.	1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>173 771</u> 167 330	<u>180 015</u> 167 330	<u>172 739</u> 167 330	<u>172 739</u> 167 330	<u>171 686</u> 167 330
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>147 733</u> 143 134	<u>151 791</u> 143 134	<u>147 062</u> 143 134	<u>147 062</u> 143 134	<u>146 378</u> 143 134
226-103-0112	T75.15-TAIII-2	.	1	1300	<u>149 359</u> 144 741	<u>153 418</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 004</u> 144 741
226-103-0113	T75.15-TAIII-3	.	1	1300	<u>149 359</u> 144 741	<u>153 418</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 004</u> 144 741
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>183 118</u> 177 223	<u>188 425</u> 177 223	<u>182 240</u> 177 223	<u>182 240</u> 177 223	<u>181 346</u> 177 223
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>170 169</u> 164 429	<u>175 607</u> 167 293	<u>169 292</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429
226-103-0200	13015-2012	.							

						-	-	-	-
226-103-0201	15- АII-1	.	1	900	<u>106 068</u> 102 839	<u>108 947</u> 104 356	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839
226-103-0202	15- АII-2	.	1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0203	15- АII-3	.	1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0207	15- АIII-1	.	1	900	<u>112 510</u> 109 205	<u>115 320</u> 109 205	<u>112 046</u> 109 205	<u>112 046</u> 109 205	<u>111 572</u> 109 205
226-103-0208	15- АIII-2	.	1	900	<u>111 851</u> 108 554	<u>114 661</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>110 913</u> 108 554
226-103-0209	15- АIII-3	.	1	900	<u>111 851</u> 108 554	<u>114 661</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>110 913</u> 108 554
226-103-0300	13015-2012	.							
226-103-0301	15- АII-1	.	1	1300	<u>117 562</u> 113 321	<u>121 621</u> 113 321	<u>116 892</u> 113 321	<u>116 892</u> 113 321	<u>116 207</u> 113 321
226-103-0302	15- АII-2	.	1	1140	<u>107 513</u> 103 741	<u>111 072</u> 103 741	<u>106 924</u> 103 741	<u>106 924</u> 103 741	<u>106 324</u> 103 741
226-103-0700	13015-2012	.							
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>178 585</u> 172 196	<u>184 672</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>176 552</u> 172 196

						-	-	-	-
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>178 585</u> 172 196	<u>184 672</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>176 552</u> 172 196
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>370 073</u> 355 545	<u>384 528</u> 355 545	<u>367 683</u> 355 545	<u>367 683</u> 355 545	<u>365 246</u> 355 545
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>615 204</u> 590 214	<u>640 430</u> 590 214	<u>611 034</u> 590 214	<u>611 034</u> 590 214	<u>606 782</u> 590 214
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 840</u> 12 844	<u>15 026</u> 12 844	<u>13 644</u> 12 844	<u>13 644</u> 12 844	<u>13 444</u> 12 844
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>12 825</u> 11 906	<u>13 918</u> 11 906	<u>12 644</u> 11 906	<u>12 644</u> 11 906	<u>12 460</u> 11 906
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 658</u> 9 018	<u>10 407</u> 9 018	<u>9 534</u> 9 018	<u>9 534</u> 9 018	<u>9 408</u> 9 018
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 710</u> 3 469	<u>3 991</u> 3 469	<u>3 663</u> 3 469	<u>3 663</u> 3 469	<u>3 616</u> 3 469
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 632</u> 7 125	<u>8 225</u> 7 125	<u>7 534</u> 7 125	<u>7 534</u> 7 125	<u>7 434</u> 7 125
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>395 228</u> 373 679	<u>419 268</u> 373 679	<u>391 254</u> 373 679	<u>391 254</u> 373 679	<u>387 202</u> 373 679
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>423 496</u> 400 188	<u>449 565</u> 400 188	<u>419 186</u> 400 188	<u>419 186</u> 400 188	<u>414 792</u> 400 188



						-	-	-	-
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>179 145</u> 169 071	<u>190 478</u> 169 071	<u>177 272</u> 169 071	<u>177 272</u> 169 071	<u>175 362</u> 169 071
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>210 120</u> 198 321	<u>223 389</u> 198 321	<u>207 927</u> 198 321	<u>207 927</u> 198 321	<u>205 690</u> 198 321
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>151 964</u> 144 688	<u>159 770</u> 144 688	<u>150 674</u> 144 688	<u>150 674</u> 144 688	<u>149 359</u> 144 688
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>170 977</u> 162 598	<u>180 030</u> 162 598	<u>169 480</u> 162 598	<u>169 480</u> 162 598	<u>167 954</u> 162 598
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>209 746</u> 199 375	<u>220 985</u> 199 375	<u>207 888</u> 199 375	<u>207 888</u> 199 375	<u>205 994</u> 199 375
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>246 248</u> 233 911	<u>259 672</u> 233 911	<u>244 028</u> 233 911	<u>244 028</u> 233 911	<u>241 765</u> 233 911
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>215 216</u> 204 955	<u>226 206</u> 204 955	<u>213 399</u> 204 955	<u>213 399</u> 204 955	<u>211 547</u> 204 955
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>27 460</u> 25 558	<u>29 708</u> 25 558	<u>27 089</u> 25 558	<u>27 089</u> 25 558	<u>26 710</u> 25 558
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>36 246</u> 33 714	<u>39 244</u> 33 714	<u>35 751</u> 33 714	<u>35 751</u> 33 714	<u>35 246</u> 33 714
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>49 721</u> 46 656	<u>53 248</u> 46 656	<u>49 137</u> 46 656	<u>49 137</u> 46 656	<u>48 543</u> 46 656

					-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>136 942</u> 133 446	<u>142 114</u> 136 068	<u>144 937</u> 136 068	<u>136 557</u> 133 446	<u>141 738</u> 136 068
226-103-0102	T75.15-TAII-2	.	1	1300	<u>138 280</u> 134 768	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0103	T75.15-TAII-3	.	1	1300	<u>138 280</u> 134 768	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>171 686</u> 167 330	<u>182 241</u> 167 330	<u>187 048</u> 167 330	<u>171 686</u> 167 330	<u>181 280</u> 167 330
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>146 378</u> 143 134	<u>153 238</u> 143 134	<u>156 363</u> 143 134	<u>146 378</u> 143 134	<u>152 614</u> 143 134
226-103-0112	T75.15-TAIII-2	.	1	1300	<u>148 004</u> 144 741	<u>154 865</u> 144 741	<u>157 989</u> 144 741	<u>148 004</u> 144 741	<u>154 240</u> 144 741
226-103-0113	T75.15-TAIII-3	.	1	1300	<u>148 004</u> 144 741	<u>154 865</u> 144 741	<u>157 989</u> 144 741	<u>148 004</u> 144 741	<u>154 240</u> 144 741
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>181 346</u> 177 223	<u>190 317</u> 177 223	<u>194 403</u> 177 223	<u>181 346</u> 177 223	<u>189 500</u> 177 223
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>168 879</u> 164 429	<u>175 642</u> 167 857	<u>179 334</u> 167 857	<u>168 375</u> 164 429	<u>175 150</u> 167 857
226-103-0200	13015-2012	.							
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>105 385</u> 102 839	<u>108 965</u> 104 655	<u>110 920</u> 104 655	<u>105 118</u> 102 839	<u>108 705</u> 104 655

					-	-	-	-	-
226-103-0202	15- АII-2	.	1	900	<u>104 689</u> 102 152	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0203	15- АII-3	.	1	900	<u>104 689</u> 102 152	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0207	15- АIII-1	.	1	900	<u>111 572</u> 109 205	<u>116 322</u> 109 205	<u>118 485</u> 109 205	<u>111 572</u> 109 205	<u>115 890</u> 109 205
226-103-0208	15- АIII-2	.	1	900	<u>110 913</u> 108 554	<u>115 663</u> 108 554	<u>117 826</u> 108 554	<u>110 913</u> 108 554	<u>115 230</u> 108 554
226-103-0209	15- АIII-3	.	1	900	<u>110 913</u> 108 554	<u>115 663</u> 108 554	<u>117 826</u> 108 554	<u>110 913</u> 108 554	<u>115 230</u> 108 554
226-103-0300	13015-2012	.							
226-103-0301	15- АII-1	.	1	1300	<u>116 207</u> 113 321	<u>123 068</u> 113 321	<u>126 193</u> 113 321	<u>116 207</u> 113 321	<u>122 443</u> 113 321
226-103-0302	15- АII-2	.	1	1140	<u>106 324</u> 103 741	<u>112 341</u> 103 741	<u>115 081</u> 103 741	<u>106 324</u> 103 741	<u>111 793</u> 103 741
226-103-0700	13015-2012	.							
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>176 552</u> 172 196	<u>186 843</u> 172 196	<u>191 530</u> 172 196	<u>176 552</u> 172 196	<u>185 906</u> 172 196
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>176 552</u> 172 196	<u>186 843</u> 172 196	<u>191 530</u> 172 196	<u>176 552</u> 172 196	<u>185 906</u> 172 196

					-	-	-	-	-
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>365 246</u> 355 545	<u>389 682</u> 355 545	<u>400 810</u> 355 545	<u>365 246</u> 355 545	<u>387 456</u> 355 545
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>606 782</u> 590 214	<u>649 425</u> 590 214	<u>668 845</u> 590 214	<u>606 782</u> 590 214	<u>645 541</u> 590 214
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 444</u> 12 844	<u>15 449</u> 12 844	<u>16 363</u> 12 844	<u>13 444</u> 12 844	<u>15 267</u> 12 844
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>12 460</u> 11 906	<u>14 307</u> 11 906	<u>15 148</u> 11 906	<u>12 460</u> 11 906	<u>14 139</u> 11 906
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 408</u> 9 018	<u>10 674</u> 9 018	<u>11 251</u> 9 018	<u>9 408</u> 9 018	<u>10 559</u> 9 018
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 616</u> 3 469	<u>4 091</u> 3 469	<u>4 307</u> 3 469	<u>3 616</u> 3 469	<u>4 048</u> 3 469
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 434</u> 7 125	<u>8 436</u> 7 125	<u>8 893</u> 7 125	<u>7 434</u> 7 125	<u>8 345</u> 7 125
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>387 202</u> 373 679	<u>427 839</u> 373 679	<u>446 346</u> 373 679	<u>387 202</u> 373 679	<u>424 138</u> 373 679
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>414 792</u> 400 188	<u>458 860</u> 400 188	<u>478 929</u> 400 188	<u>414 792</u> 400 188	<u>454 846</u> 400 188
226-103-1700	13015-2012	.							

					-	-	-	-	-
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>175 362</u> 169 071	<u>194 519</u> 169 071	<u>203 244</u> 169 071	<u>175 362</u> 169 071	<u>192 774</u> 169 071
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>205 690</u> 198 321	<u>228 120</u> 198 321	<u>238 335</u> 198 321	<u>205 690</u> 198 321	<u>226 077</u> 198 321
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>149 359</u> 144 688	<u>162 553</u> 144 688	<u>168 561</u> 144 688	<u>149 359</u> 144 688	<u>161 351</u> 144 688
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>167 954</u> 162 598	<u>183 259</u> 162 598	<u>190 229</u> 162 598	<u>167 954</u> 162 598	<u>181 865</u> 162 598
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>205 994</u> 199 375	<u>224 993</u> 199 375	<u>233 646</u> 199 375	<u>205 994</u> 199 375	<u>223 262</u> 199 375
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>241 765</u> 233 911	<u>264 459</u> 233 911	<u>274 794</u> 233 911	<u>241 765</u> 233 911	<u>262 392</u> 233 911
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>211 547</u> 204 955	<u>230 124</u> 204 955	<u>238 584</u> 204 955	<u>211 547</u> 204 955	<u>228 432</u> 204 955
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>26 710</u> 25 558	<u>30 510</u> 25 558	<u>32 240</u> 25 558	<u>26 710</u> 25 558	<u>30 164</u> 25 558
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>35 246</u> 33 714	<u>40 312</u> 33 714	<u>42 620</u> 33 714	<u>35 246</u> 33 714	<u>39 851</u> 33 714
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 543</u> 46 656	<u>54 506</u> 46 656	<u>57 222</u> 46 656	<u>48 543</u> 46 656	<u>53 963</u> 46 656

226-103-0100	13015-2012	.			
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	
226-103-0102	T75.15-TAII-2	.	1	1300	
226-103-0103	T75.15-TAII-3	.	1	1300	
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>172 253</u> 167 330
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>146 746</u> 143 134
226-103-0112	T75.15-TAIII-2	.	1	1300	<u>148 372</u> 144 741
226-103-0113	T75.15-TAIII-3	.	1	1300	<u>148 372</u> 144 741
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>181 827</u> 177 223
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	
226-103-0200	13015-2012	.			
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	
226-103-0202	15- AII-2	.	1	900	

				,	.
226-103-0203	15- АII-3	.	1	900	
226-103-0207	15- АIII-1	.	1	900	<u>111 827</u> 109 205
226-103-0208	15- АIII-2	.	1	900	<u>111 168</u> 108 554
226-103-0209	15- АIII-3	.	1	900	<u>111 168</u> 108 554
226-103-0300	13015-2012	.			
226-103-0301	15- АII-1	.	1	1300	<u>116 576</u> 113 321
226-103-0302	15- АII-2	.	1	1140	<u>106 647</u> 103 741
226-103-0700	13015-2012	.			
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>177 104</u> 172 196
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>177 104</u> 172 196
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>366 558</u> 355 545

8.04-08-2025

226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>609 072</u> 590 214
226-103-1400	13015-2012	.			
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 552</u> 12 844
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>12 559</u> 11 906
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 476</u> 9 018
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 642</u> 3 469
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 487</u> 7 125
226-103-1600	13015-2012	.			
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>389 384</u> 373 679
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>417 158</u> 400 188
226-103-1700	13015-2012	.			
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>176 390</u> 169 071



				,	.
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>206 895</u> 198 321
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>150 067</u> 144 688
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>168 776</u> 162 598
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>207 014</u> 199 375
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>242 984</u> 233 911
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>212 544</u> 204 955
226-103-1800	13015-2012	.			
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>26 914</u> 25 558
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>35 518</u> 33 714
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 863</u> 46 656

**226-104.**

					,	.	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>11 488 073</u> 11 024 402	<u>12 023 293</u> 11 024 402	<u>11 410 903</u> 11 024 402	<u>11 410 903</u> 11 024 402	<u>11 295 039</u> 11 024 402	
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 660 262</u> 2 538 117	<u>2 808 350</u> 2 538 117	<u>2 638 910</u> 2 538 117	<u>2 638 910</u> 2 538 117	<u>2 606 853</u> 2 538 117	
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 484 047</u> 3 351 214	<u>3 633 638</u> 3 351 214	<u>3 462 479</u> 3 351 214	<u>3 462 479</u> 3 351 214	<u>3 430 095</u> 3 351 214	
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 220 094</u> 3 077 973	<u>3 389 981</u> 3 077 973	<u>3 195 598</u> 3 077 973	<u>3 195 598</u> 3 077 973	<u>3 158 822</u> 3 077 973	
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 426 622</u> 5 188 893	<u>5 710 018</u> 5 188 893	<u>5 385 761</u> 5 188 893	<u>5 385 761</u> 5 188 893	<u>5 324 412</u> 5 188 893	
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>11 093 291</u> 10 674 313	<u>11 563 112</u> 10 674 313	<u>11 025 550</u> 10 674 313	<u>11 025 550</u> 10 674 313	<u>10 923 844</u> 10 674 313	
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 092 077</u> 2 971 250	<u>3 229 640</u> 2 971 250	<u>3 072 242</u> 2 971 250	<u>3 072 242</u> 2 971 250	<u>3 042 463</u> 2 971 250	
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 663 796</u> 3 522 393	<u>3 823 911</u> 3 522 393	<u>3 640 710</u> 3 522 393	<u>3 640 710</u> 3 522 393	<u>3 606 048</u> 3 522 393	
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 101 418</u> 5 861 205	<u>6 375 793</u> 5 861 205	<u>6 061 857</u> 5 861 205	<u>6 061 857</u> 5 861 205	<u>6 002 461</u> 5 861 205	
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 845 004</u> 1 762 420	<u>1 944 230</u> 1 762 420	<u>1 830 697</u> 1 762 420	<u>1 830 697</u> 1 762 420	<u>1 809 217</u> 1 762 420	

						-	-	-	-
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 334 557</u> 2 230 991	<u>2 458 590</u> 2 230 991	<u>2 316 674</u> 2 230 991	<u>2 316 674</u> 2 230 991	<u>2 289 823</u> 2 230 991
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 916 112</u> 2 790 473	<u>3 064 951</u> 2 790 473	<u>2 894 652</u> 2 790 473	<u>2 894 652</u> 2 790 473	<u>2 862 431</u> 2 790 473
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 626 184</u> 3 464 071	<u>3 820 878</u> 3 464 071	<u>3 598 112</u> 3 464 071	<u>3 598 112</u> 3 464 071	<u>3 555 965</u> 3 464 071
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 246 330</u> 4 059 848	<u>4 468 838</u> 4 059 848	<u>4 214 248</u> 4 059 848	<u>4 214 248</u> 4 059 848	<u>4 166 080</u> 4 059 848
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>7 002 660</u> 6 711 750	<u>7 342 435</u> 6 711 750	<u>6 953 670</u> 6 711 750	<u>6 953 670</u> 6 711 750	<u>6 880 116</u> 6 711 750
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>11 040 914</u> 10 619 107	<u>11 516 373</u> 10 619 107	<u>10 972 360</u> 10 619 107	<u>10 972 360</u> 10 619 107	<u>10 869 434</u> 10 619 107
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 366 618</u> 2 220 821	<u>2 502 989</u> 2 263 952	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 312 757</u> 2 220 821
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 124 846</u> 4 819 410	<u>5 408 241</u> 4 909 042	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 012 916</u> 4 819 410
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 355 206</u> 1 271 071	<u>1 434 045</u> 1 296 007	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 324 068</u> 1 271 071
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>1 691 258</u> 1 575 544	<u>1 802 059</u> 1 610 589	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 647 496</u> 1 575 544

8.04-08-2025

						-	-	-	-
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 629 474</u> 3 404 776	<u>3 839 890</u> 3 471 327	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 546 368</u> 3 404 776
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 621 753</u> 4 335 160	<u>4 890 233</u> 4 420 075	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 515 714</u> 4 335 160

					-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>11 295 039</u> 11 024 402	<u>12 204 005</u> 11 024 402	<u>12 594 180</u> 11 024 402	<u>11 295 039</u> 11 024 402	<u>12 125 970</u> 11 024 402
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 606 853</u> 2 538 117	<u>2 858 350</u> 2 538 117	<u>2 966 306</u> 2 538 117	<u>2 606 853</u> 2 538 117	<u>2 836 759</u> 2 538 117
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 430 095</u> 3 351 214	<u>3 684 146</u> 3 351 214	<u>3 793 198</u> 3 351 214	<u>3 430 095</u> 3 351 214	<u>3 662 336</u> 3 351 214
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 158 822</u> 3 077 973	<u>3 447 342</u> 3 077 973	<u>3 571 189</u> 3 077 973	<u>3 158 822</u> 3 077 973	<u>3 422 572</u> 3 077 973
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 324 412</u> 5 188 893	<u>5 805 705</u> 5 188 893	<u>6 012 300</u> 5 188 893	<u>5 324 412</u> 5 188 893	<u>5 764 386</u> 5 188 893

					-	-	-	-	-
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 923 844</u> 10 674 313	<u>11 721 743</u> 10 674 313	<u>12 064 242</u> 10 674 313	<u>10 923 844</u> 10 674 313	<u>11 653 243</u> 10 674 313
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 042 463</u> 2 971 250	<u>3 276 087</u> 2 971 250	<u>3 376 371</u> 2 971 250	<u>3 042 463</u> 2 971 250	<u>3 256 031</u> 2 971 250
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 606 048</u> 3 522 393	<u>3 877 972</u> 3 522 393	<u>3 994 696</u> 3 522 393	<u>3 606 048</u> 3 522 393	<u>3 854 628</u> 3 522 393
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 002 461</u> 5 861 205	<u>6 468 434</u> 5 861 205	<u>6 668 453</u> 5 861 205	<u>6 002 461</u> 5 861 205	<u>6 428 430</u> 5 861 205
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 809 217</u> 1 762 420	<u>1 977 733</u> 1 762 420	<u>2 050 069</u> 1 762 420	<u>1 809 217</u> 1 762 420	<u>1 963 266</u> 1 762 420
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 289 823</u> 2 230 991	<u>2 500 468</u> 2 230 991	<u>2 590 888</u> 2 230 991	<u>2 289 823</u> 2 230 991	<u>2 482 384</u> 2 230 991
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 862 431</u> 2 790 473	<u>3 115 205</u> 2 790 473	<u>3 223 709</u> 2 790 473	<u>2 862 431</u> 2 790 473	<u>3 093 505</u> 2 790 473
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 555 965</u> 3 464 071	<u>3 886 614</u> 3 464 071	<u>4 028 546</u> 3 464 071	<u>3 555 965</u> 3 464 071	<u>3 858 228</u> 3 464 071
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 166 080</u> 4 059 848	<u>4 543 965</u> 4 059 848	<u>4 706 173</u> 4 059 848	<u>4 166 080</u> 4 059 848	<u>4 511 524</u> 4 059 848
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 880 116</u> 6 711 750	<u>7 457 157</u> 6 711 750	<u>7 704 852</u> 6 711 750	<u>6 880 116</u> 6 711 750	<u>7 407 618</u> 6 711 750
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 869 434</u> 10 619 107	<u>11 676 907</u> 10 619 107	<u>12 023 516</u> 10 619 107	<u>10 869 434</u> 10 619 107	<u>11 607 585</u> 10 619 107

					-	-	-	-	-
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 312 757</u> 2 220 821	<u>2 493 562</u> 2 272 455	<u>2 618 902</u> 2 272 455	<u>2 304 493</u> 2 220 821	<u>2 477 034</u> 2 272 455
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 012 916</u> 4 819 410	<u>5 388 652</u> 4 926 712	<u>5 649 122</u> 4 926 712	<u>4 995 741</u> 4 819 410	<u>5 354 303</u> 4 926 712
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 324 068</u> 1 271 071	<u>1 428 596</u> 1 300 922	<u>1 501 057</u> 1 300 922	<u>1 319 290</u> 1 271 071	<u>1 419 040</u> 1 300 922
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>1 647 496</u> 1 575 544	<u>1 794 400</u> 1 617 497	<u>1 896 238</u> 1 617 497	<u>1 640 781</u> 1 575 544	<u>1 780 971</u> 1 617 497
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 546 368</u> 3 404 776	<u>3 825 345</u> 3 484 446	<u>4 018 739</u> 3 484 446	<u>3 533 616</u> 3 404 776	<u>3 799 842</u> 3 484 446
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 515 714</u> 4 335 160	<u>4 871 675</u> 4 436 815	<u>5 118 436</u> 4 436 815	<u>4 499 444</u> 4 335 160	<u>4 839 134</u> 4 436 815

226-104-0100	13015-2012	.			
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>11 338 272</u> 11 024 402
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 618 815</u> 2 538 117
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 442 179</u> 3 351 214
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 172 544</u> 3 077 973
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 347 304</u> 5 188 893
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 961 794</u> 10 674 313
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 053 574</u> 2 971 250
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 618 982</u> 3 522 393
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 024 624</u> 5 861 205
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 817 232</u> 1 762 420

				,	.
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 299 842</u> 2 230 991
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 874 454</u> 2 790 473
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 571 692</u> 3 464 071
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 184 053</u> 4 059 848
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 907 562</u> 6 711 750
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 907 839</u> 10 619 107
226-104-0200	13015-2012	.			
226-104-0204	98	.	1	25600	
226-104-0214	165	.	1	53200	
226-104-0223	60	.	1	14800	
226-104-0225	73	.	1	20800	
226-104-0233	115	.	1	39500	
226-104-0237	135	.	1	50400	



**226-105.**

				,	.	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 920</u> 5 719	<u>6 108</u> 5 719	<u>5 889</u> 5 719	<u>5 889</u> 5 719	<u>5 858</u> 5 719

				,	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 858</u> 5 719	<u>6 174</u> 5 719	<u>6 319</u> 5 719	<u>5 858</u> 5 719	<u>6 146</u> 5 719

				,	.
226-105-0100	13015-2012	.			
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 875</u> 5 719

**226-106.**

				,	
226-106-0100					
226-106-0101	2680 70 80 ,	.	1	32	<u>4 770</u> 4 770
226-106-0102	2680 90 95 ,	.	1	48	<u>7 102</u> 7 102

25.

251.

251-3.

251-302.

, ,  
 ,  
 ,

						-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 896 330</u> 4 800 000				
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 588 856</u> 4 500 000				
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0404	III 1 ( 40)	.	1	270	<u>14 152</u> 13 393	<u>14 995</u> 13 393	<u>14 013</u> 13 393	<u>14 013</u> 13 393	<u>14 013</u> 13 393
251-302-0405	III 2 ( 50)	.	1	307	<u>32 757</u> 31 696	<u>33 716</u> 31 696	<u>32 599</u> 31 696	<u>32 599</u> 31 696	<u>32 437</u> 31 696
251-302-0406	3-	.	1	280	<u>20 318</u> 19 464	<u>21 193</u> 19 464	<u>20 174</u> 19 464	<u>20 174</u> 19 464	<u>20 174</u> 19 464
251-302-0407	3-	.	1	280	<u>20 318</u> 19 464	<u>21 193</u> 19 464	<u>20 174</u> 19 464	<u>20 174</u> 19 464	<u>20 174</u> 19 464

				,	.	-	-	-	-
251-302-0600									
251-302-0601			1	9280	<u>1 240 389</u> 1 205 357	<u>1 269 361</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 230 715</u> 1 205 357
251-302-0602			1	11100	<u>1 651 029</u> 1 607 143	<u>1 685 684</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 639 459</u> 1 607 143

				,	-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0400	33320-2015	.							

					-	-	-	-	-
251-302-0404	III 1 ( 40)	.	1	270	<u>14 160</u> 13 393	<u>15 295</u> 13 393	<u>15 944</u> 13 393	<u>14 104</u> 13 393	<u>15 166</u> 13 393
251-302-0405	III 2 ( 50)	.	1	307	<u>32 437</u> 31 696	<u>34 057</u> 31 696	<u>34 795</u> 31 696	<u>32 437</u> 31 696	<u>33 910</u> 31 696
251-302-0406	3-	.	1	280	<u>20 327</u> 19 464	<u>21 504</u> 19 464	<u>22 177</u> 19 464	<u>20 269</u> 19 464	<u>21 370</u> 19 464
251-302-0407	3-	.	1	280	<u>20 327</u> 19 464	<u>21 504</u> 19 464	<u>22 177</u> 19 464	<u>20 269</u> 19 464	<u>21 370</u> 19 464
251-302-0600									
251-302-0601			1	9280	<u>1 230 715</u> 1 205 357	<u>1 279 691</u> 1 205 357	<u>1 301 996</u> 1 205 357	<u>1 230 715</u> 1 205 357	<u>1 275 230</u> 1 205 357
251-302-0602			1	11100	<u>1 639 459</u> 1 607 143	<u>1 698 040</u> 1 607 143	<u>1 724 719</u> 1 607 143	<u>1 639 459</u> 1 607 143	<u>1 692 704</u> 1 607 143

				,	.
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0400	33320-2015	.			
251-302-0404	III 1 ( 40)	.	1	270	<u>13 947</u> 13 393
251-302-0405	III 2 ( 50)	.	1	307	<u>32 524</u> 31 696
251-302-0406	3-	.	1	280	<u>20 106</u> 19 464
251-302-0407	3-	.	1	280	<u>20 106</u> 19 464
251-302-0600					
251-302-0601			1	9280	<u>1 233 345</u> 1 205 357

				,	.
251-302-0602			1	11100	<u>1 642 604</u> 1 607 143

255.

, ,

255-1.

255-101.

				,	.	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 000</u> 1 774	<u>2 253</u> 1 774	<u>1 958</u> 1 774	<u>1 958</u> 1 774	<u>1 914</u> 1 774
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 496</u> 2 170	<u>2 876</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170	<u>2 363</u> 2 170
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>13 054</u> 12 640				

8.04-08-2025

				,	.	-	-	-	-
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>896</u> 796	<u>1 077</u> 865	<u>948</u> 865	<u>948</u> 865	<u>929</u> 865
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>2 150</u> 2 051				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>2 898</u> 2 780				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>15 772</u> 15 300				

				,	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 939</u> 1 774	<u>2 333</u> 1 774	<u>2 333</u> 1 774	<u>1 917</u> 1 774	<u>2 296</u> 1 774



				,	-	-	-	-	-
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\,404}{2\,170}$	$\frac{2\,996}{2\,170}$	$\frac{2\,996}{2\,170}$	$\frac{2\,372}{2\,170}$	$\frac{2\,935}{2\,170}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{939}{865}$	$\frac{1\,112}{865}$	$\frac{1\,112}{865}$	$\frac{930}{865}$	$\frac{1\,097}{865}$
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,	.
255-101-0100	6665-91				
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 966</u> 1 774
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 444</u> 2 170
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>951</u> 865
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	
255-101-0109	300 6665-91		1	80	

**255-102.**

					,	.	-	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	<u>8 272</u> 7 945	<u>4 094</u> 3 304	<u>3 614</u> 3 304	<u>3 614</u> 3 304	<u>3 550</u> 3 304	
255-102-0202	17608-2017 60 , ( )	2	1	130	<u>8 959</u> 8 615	<u>6 110</u> 5 268	<u>5 630</u> 5 268	<u>5 630</u> 5 268	<u>5 566</u> 5 268	
255-102-0203	17608-2017 60 , ( )	2	1	131	<u>10 321</u> 9 941	<u>7 581</u> 6 696	<u>7 098</u> 6 696	<u>7 098</u> 6 696	<u>7 033</u> 6 696	
255-102-0204	17608-2017 60	2	1	130	<u>11 701</u> 11 286					
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175	<u>9 391</u> 8 995	<u>6 445</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 713</u> 5 357	
255-102-0208	17608-2017 80 , ( )	2	1	175	<u>10 218</u> 9 802	<u>8 369</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 637</u> 7 232	

						-	-	-	-
255-102-0209	80 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>11 270</u> 10 826	<u>9 652</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>8 920</u> 8 482
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 068</u> 12 579				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>10 234</u> 9 817				
255-102-0212	100 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>11 335</u> 10 890				
255-102-0213	100 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>12 063</u> 11 599				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>14 319</u> 13 798				

						-	-	-	-
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225	<u>9 257</u> 8 820	<u>4 608</u> 3 304	<u>3 778</u> 3 304	<u>3 778</u> 3 304	<u>3 667</u> 3 304
255-102-0216	17608-2017 ( 60 ) ,	2	1	225	<u>10 156</u> 9 696	<u>6 624</u> 5 268	<u>5 794</u> 5 268	<u>5 794</u> 5 268	<u>5 683</u> 5 268
255-102-0217	17608-2017 ( 60 ) ,	2	1	225	<u>11 234</u> 10 747	<u>9 283</u> 7 859	<u>8 453</u> 7 859	<u>8 453</u> 7 859	<u>8 342</u> 7 859
255-102-0218	17608-2017 60	2	1	225	<u>12 111</u> 11 602				
255-102-0221	17608-2017 80	2	1	175	<u>9 948</u> 9 538	<u>6 445</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 713</u> 5 357
255-102-0222	17608-2017 ( 80 ) ,	2	1	175	<u>10 874</u> 10 441	<u>8 369</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 637</u> 7 232

						-	-	-	-
255-102-0223	80 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>12 025</u> 11 562	<u>9 652</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>8 920</u> 8 482
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>14 034</u> 13 520				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 922</u> 10 443				
255-102-0226	100 , ( 17608-2017	2	1	225	<u>11 381</u> 10 890				
255-102-0227	100 , ( 17608-2017	2	1	225	<u>12 109</u> 11 599				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 365</u> 13 798				

					,	.	-	-	-	-
255-102-0229	17608-2017	80	2	1	175	<u>9 931</u> 9 521				
255-102-0230	( 17608-2017	80 ) ,	2	1	175	<u>10 510</u> 10 086				
255-102-0231	( 17608-2017	80 ) ,	2	1	175	<u>12 025</u> 11 562				
255-102-0232	17608-2017	80	2	1	175	<u>13 068</u> 12 579				
255-102-0233	17608-2017	100	2	1	225	<u>10 922</u> 10 443				
255-102-0234	( 17608-2017	100 ) ,	2	1	225	<u>11 381</u> 10 890				

						-	-	-	-
255-102-0235	100 , ( 17608-2017	2	1	225	<u>12 109</u> 11 599				
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 365</u> 13 798				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 406</u> 10 915				
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225	<u>11 381</u> 10 890				
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225	<u>12 109</u> 11 599				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 365</u> 13 798				



				,	.	-	-	-	-
255-102-0300	17608- 2017	2							
255-102-0301	2017 60 17608-	2	1	130	<u>8 813</u> 8 304				
255-102-0302	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>10 463</u> 9 911				
255-102-0303	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 287</u> 10 714				
255-102-0313	2017 60 17608-	2	1	130	<u>8 813</u> 8 304				

						-	-	-	-
255-102-0314	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>10 463</u> 9 911				
255-102-0315	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 287</u> 10 714				
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	17608-2017 60	2	1	130	<u>8 264</u> 7 940				
255-102-0402	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>8 879</u> 8 540				
255-102-0403	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>9 906</u> 9 540				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 343</u> 10 940				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 735</u> 8 360				
255-102-0406	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>9 351</u> 8 960				
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960				
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 814</u> 11 360				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 406</u> 8 970				

						-	-	-	-
255-102-0410	17608-2017 ( ) 100	2	1	225	$\frac{10\,021}{9\,570}$				
255-102-0411	17608-2017 ( ) 100	2	1	225	$\frac{11\,663}{11\,170}$				
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225	$\frac{13\,100}{12\,570}$				
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{8\,777}{8\,440}$				
255-102-0414	17608-2017 ( ) 60	2	1	130	$\frac{9\,393}{9\,040}$				
255-102-0415	17608-2017 ( ) 60	2	1	130	$\frac{10\,419}{10\,040}$				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 856</u> 11 440				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 249</u> 8 860				
255-102-0418	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>9 864</u> 9 460				
255-102-0419	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>10 891</u> 10 460				
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 327</u> 11 860				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 919</u> 9 470				

						-	-	-	-
255-102-0422	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>10 535</u> 10 070				
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>12 177</u> 11 670				
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 613</u> 13 070				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 761</u> 9 360				
255-102-0426	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960				
255-102-0427	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>11 403</u> 10 960				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 840</u> 12 360				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 432</u> 9 970				
255-102-0430	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>11 048</u> 10 570				
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 170				
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 127</u> 13 570				
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 458</u> 10 970				

						-	-	-	-
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>12 074</u> 11 570				
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>13 716</u> 13 170				
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>15 152</u> 14 570				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 508</u> 2 321
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 058</u> 2 857
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 402</u> 3 000	<u>3 858</u> 3 000	<u>3 327</u> 3 000	<u>3 327</u> 3 000	<u>3 249</u> 3 000
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 349</u> 3 923	<u>4 805</u> 3 923	<u>4 274</u> 3 923	<u>4 274</u> 3 923	<u>4 196</u> 3 923



						-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 990</u> 20 338				
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>21 525</u> 20 820				
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>21 304</u> 20 645				
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>21 840</u> 21 127				
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>22 163</u> 21 442				
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>23 584</u> 22 782				
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>24 106</u> 23 290				
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	<u>24 607</u> 23 728				
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>21 367</u> 20 706				

						-	-	-	-
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>21 912</u> 21 197				
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>21 691</u> 21 021				
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>22 226</u> 21 503				
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>22 541</u> 21 810				
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>23 962</u> 23 150				
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>24 492</u> 23 667				
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282	<u>24 985</u> 24 096				
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>21 466</u> 20 802				
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>22 002</u> 21 284				
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>21 781</u> 21 109				
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>22 316</u> 21 591				

						-	-	-	-
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>22 640</u> 21 906				
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>24 061</u> 23 246				
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>24 582</u> 23 754				
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282	<u>25 084</u> 24 192				
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>22 176</u> 21 494				
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>22 712</u> 21 976				
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>22 491</u> 21 801				
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>23 026</u> 22 283				
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>23 341</u> 22 589				

						-	-	-	-
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>24 762</u> 23 929				
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>25 292</u> 24 446				
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>25 794</u> 24 884				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130	<u>25 799</u> 25 024				
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175	<u>26 334</u> 25 506				
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130	<u>26 113</u> 25 331				
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175	<u>26 658</u> 25 821				

						-	-	-	-
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175	<u>26 972</u> 26 128				
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225	<u>28 393</u> 27 468				
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225	<u>29 975</u> 29 010				
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282	<u>29 416</u> 28 414				
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>26 275</u> 25 488				
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>26 810</u> 25 970				
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>26 590</u> 25 795				
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>27 125</u> 26 277				
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>27 449</u> 26 592				
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>28 870</u> 27 932				
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>29 391</u> 28 440				

						-	-	-	-
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282	<u>29 892</u> 28 878				
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130	<u>26 563</u> 25 769				
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175	<u>27 098</u> 26 251				
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130	<u>26 877</u> 26 075				
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175	<u>27 413</u> 26 557				
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175	<u>27 736</u> 26 872				
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225	<u>29 148</u> 28 204				
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225	<u>29 679</u> 28 721				
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282	<u>30 180</u> 29 158				
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>27 021</u> 26 215				
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>27 566</u> 26 706				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>27 345</u> 26 531				
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>27 880</u> 27 013				
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>28 195</u> 27 319				
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>29 616</u> 28 659				
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>30 146</u> 29 176				
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282	<u>30 638</u> 29 605				

				,	-	-	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	<u>3 582</u> 3 304	<u>4 224</u> 3 304	<u>4 224</u> 3 304	<u>3 543</u> 3 304	<u>4 177</u> 3 304

					-	-	-	-	-
255-102-0202	60 , ( 17608-2017	2	1	130	<u>5 598</u> 5 268	<u>6 240</u> 5 268	<u>6 240</u> 5 268	<u>5 559</u> 5 268	<u>6 193</u> 5 268
255-102-0203	60 , ( 17608-2017	2	1	131	<u>7 065</u> 6 696	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 026</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 696
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>5 756</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>5 703</u> 5 357	<u>6 557</u> 5 357
255-102-0208	80 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>7 680</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>7 628</u> 7 232	<u>8 481</u> 7 232
255-102-0209	80 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>8 963</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>8 910</u> 8 482	<u>9 764</u> 8 482



				,	-	-	-	-	-
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0213	100 , ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>3 723</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>3 655</u> 3 304	<u>4 752</u> 3 304

					-	-	-	-	-
255-102-0216	60 , ( 17608-2017	2	1	225	<u>5 738</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>5 671</u> 5 268	<u>6 768</u> 5 268
255-102-0217	60 , ( 17608-2017	2	1	225	<u>8 397</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>8 330</u> 7 859	<u>9 427</u> 7 859
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>5 756</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>5 703</u> 5 357	<u>6 557</u> 5 357
255-102-0222	80 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>7 680</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>7 628</u> 7 232	<u>8 481</u> 7 232
255-102-0223	80 , ( 17608-2017	2	1	175	<u>8 963</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>8 910</u> 8 482	<u>9 764</u> 8 482

				,	-	-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0227	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-	-
255-102-0230	80 ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0235	100 ( 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0300	17608- 2017	2							

				,	-	-	-	-	-
255-102-0301	2017 60 17608-	2	1	130					
255-102-0302	) 60 , ( 17608-2017	2	1	130					
255-102-0303	) 60 , ( 17608-2017	2	1	130					
255-102-0313	2017 60 17608-	2	1	130					
255-102-0314	) 60 , ( 17608-2017	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0315	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0405	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0406	17608-2017 ( ) 80	2	1	175					
255-102-0407	17608-2017 ( ) 80	2	1	175					
255-102-0408	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0409	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0410	17608-2017 ( ) 100	2	1	225					



				,	-	-	-	-	-
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0417	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0418	17608-2017 ( ) 80	2	1	175					
255-102-0419	17608-2017 ( ) 80	2	1	175					
255-102-0420	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0421	17608-2017 100	2	1	225					
255-102-0422	17608-2017 ( ) 100	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0429	17608-2017	100	2	1	225					
255-102-0430	17608-2017 ( )	100	2	1	225					
255-102-0431	17608-2017 ( )	100	2	1	225					
255-102-0432	17608-2017	100	2	1	225					
255-102-0433	17608-2017	100	2	1	225					
255-102-0434	17608-2017 ( )	100	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321	<u>3 269</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 062</u> 2 321
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 612</u> 2 857
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 291</u> 3 000	<u>4 002</u> 3 000	<u>4 002</u> 3 000	<u>3 253</u> 3 000	<u>3 939</u> 3 000
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 239</u> 3 923	<u>4 949</u> 3 923	<u>4 949</u> 3 923	<u>4 200</u> 3 923	<u>4 887</u> 3 923
255-102-0800	, c 17608-2017	2							

8.04-08-2025

					-	-	-	-	-
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130					
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175					
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225					
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282					
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130					

					-	-	-	-	-
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130					
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175					
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225					
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282					
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					



				,	-	-	-	-	-
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130					
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175					
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225					
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282					
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282					
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130					

					-	-	-	-	-
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130					
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175					
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225					
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282					
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130					
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					

					-	-	-	-	-
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175					
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225					
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282					

						.
255-102-0200	17608-2017	2				
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130		
255-102-0202	( 60 ) , 17608-2017	2	1	130		

				,	.
255-102-0203	( 60 , 17608-2017 )	2	1	131	
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0208	( 80 , 17608-2017 )	2	1	175	
255-102-0209	( 80 , 17608-2017 )	2	1	175	
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	

				,	.
255-102-0211	17608-2017 100	2	1	175	
255-102-0212	( 100 , 17608-2017 )	2	1	175	
255-102-0213	( 100 , 17608-2017 )	2	1	175	
255-102-0214	17608-2017 100	2	1	175	
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225	
255-102-0216	( 60 , 17608-2017 )	2	1	225	

				,	.
255-102-0217	( 17608-2017	60 )	2	1	225
255-102-0218	17608-2017	60	2	1	225
255-102-0221	17608-2017	80	2	1	175
255-102-0222	( 17608-2017	80 )	2	1	175
255-102-0223	( 17608-2017	80 )	2	1	175
255-102-0224	17608-2017	80	2	1	175

				,	.
255-102-0225	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0226	( 100 ) , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0227	( 100 ) , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0229	17608-2017 80	2	1	175	
255-102-0230	( 80 ) , 17608-2017	2	1	175	



				,	.
255-102-0231	80 , ( 17608-2017	2	1	175	
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0234	100 , ( 17608-2017	2	1	225	
255-102-0235	100 , ( 17608-2017	2	1	225	
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	

				,	.
255-102-0237	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0238	( 100 , 17608-2017 )	2	1	225	
255-102-0239	( 100 , 17608-2017 )	2	1	225	
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0300	17608- 2017	2			
255-102-0301	2017 60 17608-	2	1	130	

				,	.
255-102-0302	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0303	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0313	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0314	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0315	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	

				,	.
255-102-0400	17608-2017	2			
255-102-0401	17608-2017 60	2	1	130	
255-102-0402	17608-2017 ( ) 60	2	1	130	
255-102-0403	17608-2017 ( ) 60	2	1	130	
255-102-0404	17608-2017 60	2	1	130	
255-102-0405	17608-2017 80	2	1	175	
255-102-0406	17608-2017 ( ) 80	2	1	175	

				,	.
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0410	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	

				,	.
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130	
255-102-0414	17608-2017 ( ) 60	2	1	130	
255-102-0415	17608-2017 ( ) 60	2	1	130	
255-102-0416	17608-2017 60	2	1	130	
255-102-0417	17608-2017 80	2	1	175	
255-102-0418	17608-2017 ( ) 80	2	1	175	

				,	.
255-102-0419	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0422	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	

				,	.
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175	
255-102-0426	17608-2017 ( ) 80	2	1	175	
255-102-0427	17608-2017 ( ) 80	2	1	175	
255-102-0428	17608-2017 80	2	1	175	
255-102-0429	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0430	17608-2017 ( ) 100	2	1	225	



				,	.
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	

255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 340</u>
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 000</u>
255-102-0800	, c 17608-2017	2			<u>4 287</u>
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>3 923</u>
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	

				,	.
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	

255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282	
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	
255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282	
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	

				,	.
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	
255-102-0900	, , c 17608-2017	2			

255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130	
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175	
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130	
255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175	
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175	
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225	
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225	
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282	
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	

				,	.
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	
255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282	
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130	
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175	
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130	
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175	
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175	
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225	

255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225	
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282	
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	
255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282	



255-103.

				,	.
255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 757</u> 10 520
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 959</u> 7 810
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 668</u> 11 420
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 870</u> 8 710

255-104.

				,	.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>8 136</u> 8 000
255-104-0102	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>9 147</u> 9 000
255-104-0103	200 120 800 , ( )	.	1	45	<u>11 172</u> 11 000
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>7 772</u> 7 650
255-104-0105	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>8 784</u> 8 650
255-104-0106	200 120 600 , ( )	.	1	34	<u>10 807</u> 10 650

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{37\,667}{37\,202}$
255-105-0102	80 NATIVE, ( ) ISO 23599-2020	2		16,5	$\frac{27\,627}{27\,282}$

26.  
261.  
261-1.  
261-101.

, ,

						-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( 5 10), 600,	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814

						-	-	-	-
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-2023	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405

				,	.	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

				,	-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213

					-	-	-	-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( 5 10), 600,	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562

				,	-	-	-	-	-
261-101-0207	- 28013-2023	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , , ; 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512



-

,

,

2 -

8.04-08-2025

: « 60 84 1/8 »

: Times New Roman.

050046, , 21

./ : +7 (727) 226 94 10 –

-

,

,

2

8.04-08-2025

: « 60 84 1/8 »

: Times New Roman.

050046, . , . , 21

./ : +7 (727) 226 94 10 –