

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен  01.01.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		13
211-5.		17
211-6.		17
211-7.		21
212.	, ,	24
212-1.		24
212-2.		160
212-4.		164
212-5.		172
212-6.		188
213.		188
213-1.		188
213-2.		200
213-3.	, ,	203
22.		219
221.		219
221-1.		219
222.	,	227
222-1.	, ,	227
222-2.	,	243
222-3.	, ,	251
225.		255
225-1.		255

8.04-08-2021

IV

225-2.	315
226.	371
226-1.	371
25.	406
251. , ,	406
251-3. ,	406
255. , ,	410
255-1.	410
255-2.	482
26.	486
261.	486
261-1.	486

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$

211-103.

211-103-0100		3											
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$

211-2.  
 211-201.

[illegible][illegible]

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$



					,	
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 720</u> 426	
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 935</u> 493	
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 466</u> 357	

211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\ 869}{4\ 873}$	$\frac{5\ 591}{4\ 873}$	$\frac{5\ 998}{4\ 873}$	$\frac{6\ 180}{4\ 303}$	$\frac{7\ 883}{4\ 873}$	$\frac{9\ 825}{4\ 873}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\ 820}{4\ 838}$	$\frac{5\ 551}{4\ 838}$	$\frac{5\ 955}{4\ 838}$	$\frac{6\ 254}{4\ 335}$	$\frac{7\ 827}{4\ 838}$	$\frac{9\ 755}{4\ 838}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\ 603}{4\ 638}$	$\frac{5\ 110}{4\ 409}$	$\frac{5\ 511}{4\ 409}$	$\frac{5\ 902}{4\ 029}$	$\frac{7\ 369}{4\ 409}$	$\frac{9\ 283}{4\ 409}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\ 771}{4\ 803}$	$\frac{5\ 511}{4\ 803}$	$\frac{5\ 913}{4\ 803}$	$\frac{6\ 092}{4\ 242}$	$\frac{7\ 771}{4\ 803}$	$\frac{9\ 685}{4\ 803}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\ 343}{4\ 397}$	$\frac{5\ 092}{4\ 397}$	$\frac{5\ 491}{4\ 397}$	$\frac{5\ 848}{3\ 963}$	$\frac{7\ 335}{4\ 397}$	$\frac{9\ 236}{4\ 397}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\ 877}{3\ 966}$	$\frac{4\ 645}{3\ 966}$	$\frac{5\ 037}{3\ 966}$	$\frac{5\ 700}{3\ 844}$	$\frac{6\ 855}{3\ 966}$	$\frac{8\ 728}{3\ 966}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{5\ 964}{4\ 025}$	$\frac{4\ 714}{4\ 025}$	$\frac{5\ 112}{4\ 025}$	$\frac{5\ 668}{3\ 839}$	$\frac{6\ 956}{4\ 025}$	$\frac{8\ 857}{4\ 025}$
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	$\frac{10\ 406}{5\ 442}$	$\frac{10\ 155}{4\ 303}$	$\frac{8\ 674}{4\ 303}$	$\frac{6\ 880}{4\ 936}$	$\frac{9\ 002}{4\ 303}$	$\frac{10\ 458}{4\ 303}$
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{10\ 130}{5\ 205}$	$\frac{9\ 993}{4\ 185}$	$\frac{8\ 522}{4\ 185}$	$\frac{6\ 647}{4\ 721}$	$\frac{8\ 848}{4\ 185}$	$\frac{10\ 294}{4\ 185}$
211-201-0714	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	$\frac{13\ 308}{4\ 366}$	$\frac{9\ 808}{3\ 164}$	$\frac{7\ 870}{3\ 164}$	$\frac{6\ 326}{4\ 366}$	$\frac{8\ 348}{3\ 164}$	$\frac{10\ 406}{3\ 164}$
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	$\frac{13\ 211}{4\ 335}$	$\frac{9\ 760}{3\ 164}$	$\frac{7\ 836}{3\ 164}$	$\frac{6\ 280}{4\ 335}$	$\frac{8\ 311}{3\ 164}$	$\frac{10\ 354}{3\ 164}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								



211-201-0700	1284-2004 , 1200	3							
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>10 738</u> 4 696	<u>7 141</u> 4 873	<u>9 292</u> 4 588	<u>7 477</u> 4 335	<u>7 274</u> 4 588
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>14 094</u> 4 838	<u>7 090</u> 4 838	<u>9 226</u> 4 555	<u>7 552</u> 4 429	<u>6 288</u> 4 091
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>11 948</u> 4 371	<u>6 637</u> 4 409	<u>8 884</u> 4 252	<u>7 331</u> 4 138	<u>6 577</u> 4 010
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>10 617</u> 4 662	<u>7 039</u> 4 803	<u>9 159</u> 4 522	<u>8 249</u> 4 803	<u>7 170</u> 4 522
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>10 368</u> 4 458	<u>6 609</u> 4 397	<u>8 903</u> 4 304	<u>6 749</u> 3 685	<u>5 933</u> 3 773
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>12 941</u> 3 966	<u>6 139</u> 3 966	<u>8 525</u> 3 997	<u>7 323</u> 3 966	<u>5 694</u> 3 569
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>13 133</u> 4 025	<u>6 230</u> 4 025	<u>8 525</u> 3 932	<u>7 431</u> 4 025	<u>6 550</u> 3 932
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>11 672</u> 4 303	<u>9 851</u> 4 303	<u>9 851</u> 4 303	<u>11 065</u> 4 303	<u>6 530</u> 4 936
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>11 499</u> 4 185	<u>9 691</u> 4 185	<u>9 691</u> 4 185	<u>10 896</u> 4 185	<u>6 300</u> 4 721
211-201-0714	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>10 406</u> 3 164	<u>10 406</u> 3 164	<u>10 406</u> 3 164	<u>10 406</u> 3 164	<u>5 636</u> 4 366
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>10 354</u> 3 164	<u>10 354</u> 3 164	<u>10 354</u> 3 164	<u>10 354</u> 3 164	<u>5 595</u> 4 335
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							

211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>6 770</u> 4 588
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>6 721</u> 4 555
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 503</u> 4 252
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>6 673</u> 4 522
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 435</u> 4 304
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>6 092</u> 3 997
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>6 056</u> 3 932
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>7 800</u> 4 303
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>7 655</u> 4 185
211-201-0714	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>6 984</u> 3 164
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>6 957</u> 3 164
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3			

8.04-08-2021

211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{12\,317}{4\,936}$	$\frac{10\,837}{4\,936}$	$\frac{8\,895}{4\,936}$	$\frac{6\,825}{4\,936}$	$\frac{9\,720}{4\,936}$	$\frac{12\,317}{4\,936}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{12\,229}{4\,901}$	$\frac{10\,759}{4\,901}$	$\frac{8\,831}{4\,901}$	$\frac{6\,777}{4\,901}$	$\frac{9\,651}{4\,901}$	$\frac{12\,229}{4\,901}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{10\,871}{4\,300}$	$\frac{10\,066}{4\,262}$	$\frac{8\,013}{4\,290}$	$\frac{6\,113}{4\,262}$	$\frac{8\,966}{4\,262}$	$\frac{11\,230}{4\,183}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{12\,141}{4\,865}$	$\frac{10\,682}{4\,865}$	$\frac{8\,767}{4\,865}$	$\frac{6\,728}{4\,865}$	$\frac{9\,581}{4\,865}$	$\frac{12\,141}{4\,865}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{7\,053}{3\,158}$	$\frac{9\,215}{3\,468}$	$\frac{7\,139}{3\,716}$	$\frac{5\,290}{3\,468}$	$\frac{8\,122}{3\,468}$	$\frac{9\,255}{3\,158}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{10\,508}{3\,417}$	$\frac{9\,080}{3\,417}$	$\frac{6\,662}{3\,295}$	$\frac{5\,212}{3\,417}$	$\frac{8\,003}{3\,417}$	$\frac{10\,508}{3\,417}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{9\,674}{3\,172}$	$\frac{8\,884}{3\,143}$	$\frac{6\,838}{3\,164}$	$\frac{4\,959}{3\,143}$	$\frac{7\,791}{3\,143}$	$\frac{10\,060}{3\,085}$
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	$\frac{13\,092}{5\,695}$	$\frac{11\,611}{5\,695}$	$\frac{9\,669}{5\,695}$	$\frac{7\,600}{5\,695}$	$\frac{10\,494}{5\,695}$	$\frac{13\,092}{5\,695}$
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{12\,614}{5\,278}$	$\frac{11\,144}{5\,278}$	$\frac{8\,654}{5\,152}$	$\frac{7\,161}{5\,278}$	$\frac{10\,035}{5\,278}$	$\frac{12\,614}{5\,278}$
211-201-0811	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	$\frac{12\,905}{5\,614}$	$\frac{11\,445}{5\,614}$	$\frac{9\,531}{5\,614}$	$\frac{7\,491}{5\,614}$	$\frac{10\,345}{5\,614}$	$\frac{12\,905}{5\,614}$

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003										



8.04-08-2021

211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{12\ 317}{4\ 936}$	$\frac{12\ 317}{4\ 936}$	$\frac{9\ 501}{4\ 936}$	$\frac{12\ 317}{4\ 936}$	$\frac{7\ 666}{4\ 936}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{12\ 229}{4\ 901}$	$\frac{12\ 229}{4\ 901}$	$\frac{9\ 434}{4\ 901}$	$\frac{12\ 229}{4\ 901}$	$\frac{7\ 612}{4\ 901}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{11\ 517}{4\ 183}$	$\frac{10\ 871}{4\ 183}$	$\frac{8\ 750}{4\ 262}$	$\frac{10\ 991}{4\ 183}$	$\frac{6\ 942}{4\ 262}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{12\ 141}{4\ 865}$	$\frac{12\ 141}{4\ 865}$	$\frac{9\ 366}{4\ 865}$	$\frac{12\ 141}{4\ 865}$	$\frac{7\ 557}{4\ 865}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{10\ 704}{3\ 158}$	$\frac{7\ 621}{3\ 158}$	$\frac{7\ 908}{3\ 468}$	$\frac{8\ 091}{3\ 158}$	$\frac{6\ 113}{3\ 468}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{10\ 508}{3\ 417}$	$\frac{10\ 508}{3\ 417}$	$\frac{7\ 793}{3\ 417}$	$\frac{10\ 508}{3\ 417}$	$\frac{6\ 023}{3\ 417}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{10\ 345}{3\ 085}$	$\frac{9\ 703}{3\ 085}$	$\frac{7\ 577}{3\ 143}$	$\frac{9\ 822}{3\ 085}$	$\frac{5\ 782}{3\ 143}$
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	$\frac{13\ 092}{5\ 695}$	$\frac{13\ 092}{5\ 695}$	$\frac{10\ 276}{5\ 695}$	$\frac{13\ 092}{5\ 695}$	$\frac{8\ 441}{5\ 695}$
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{12\ 614}{5\ 278}$	$\frac{12\ 614}{5\ 278}$	$\frac{9\ 818}{5\ 278}$	$\frac{12\ 614}{5\ 278}$	$\frac{7\ 996}{5\ 278}$
211-201-0811	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	$\frac{12\ 905}{5\ 614}$	$\frac{12\ 905}{5\ 614}$	$\frac{10\ 129}{5\ 614}$	$\frac{12\ 905}{5\ 614}$	$\frac{8\ 320}{5\ 614}$

211-205-0100	1215-2003						



211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>8 045</u> 4 936
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>7 987</u> 4 901
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>7 315</u> 4 262
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>7 930</u> 4 865
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 483</u> 3 468
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>6 388</u> 3 417
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>6 152</u> 3 143
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>8 819</u> 5 695
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>8 372</u> 5 278
211-201-0811	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>8 693</u> 5 614

211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{17\,493}{15\,820}$	$\frac{16\,580}{15\,820}$	$\frac{16\,871}{15\,820}$	$\frac{19\,778}{15\,820}$	$\frac{18\,218}{15\,820}$	$\frac{19\,605}{15\,820}$	$\frac{18\,391}{15\,820}$	$\frac{17\,143}{15\,820}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{17\,493}{15\,820}$	$\frac{16\,580}{15\,820}$	$\frac{16\,871}{15\,820}$	$\frac{19\,778}{15\,820}$	$\frac{18\,218}{15\,820}$	$\frac{19\,605}{15\,820}$	$\frac{18\,391}{15\,820}$	$\frac{17\,143}{15\,820}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{17\,493}{15\,820}$	$\frac{16\,580}{15\,820}$	$\frac{16\,871}{15\,820}$	$\frac{19\,778}{15\,820}$	$\frac{18\,218}{15\,820}$	$\frac{19\,605}{15\,820}$	$\frac{18\,391}{15\,820}$	$\frac{17\,143}{15\,820}$

**211-206.**

					,					
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	$\frac{3\,814}{2\,951}$	$\frac{9\,141}{2\,951}$	$\frac{7\,962}{2\,951}$	$\frac{6\,056}{4\,180}$	$\frac{8\,905}{2\,951}$	$\frac{6\,694}{2\,170}$

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{3\,455}{2\,848}$	$\frac{9\,407}{2\,848}$	$\frac{8\,367}{2\,848}$	$\frac{4\,685}{2\,712}$	$\frac{9\,407}{2\,848}$	$\frac{7\,847}{2\,848}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{3\,455}{2\,848}$	$\frac{9\,407}{2\,848}$	$\frac{8\,367}{2\,848}$	$\frac{5\,100}{3\,119}$	$\frac{9\,407}{2\,848}$	$\frac{7\,847}{2\,848}$

211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>21 339</u> 15 820	<u>21 165</u> 15 820	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820	<u>20 125</u> 15 820
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>21 339</u> 15 820	<u>21 165</u> 15 820	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820	<u>20 125</u> 15 820
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>21 339</u> 15 820	<u>21 165</u> 15 820	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820	<u>20 125</u> 15 820

					,						
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>5 840</u> 2 951	<u>5 840</u> 2 951	<u>4 986</u> 2 951	<u>7 808</u> 4 672	<u>8 067</u> 4 672	<u>10 084</u> 2 951	<u>8 905</u> 2 951

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 026</u> 2 848	<u>6 026</u> 2 848	<u>5 085</u> 2 848	<u>6 122</u> 2 712	<u>6 408</u> 2 712	<u>10 708</u> 2 848	<u>9 407</u> 2 848
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 026</u> 2 848	<u>6 026</u> 2 848	<u>5 085</u> 2 848	<u>6 537</u> 3 119	<u>6 823</u> 3 119	<u>10 120</u> 3 164	<u>9 407</u> 2 848

211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{16\ 972}{15\ 820}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{16\ 972}{15\ 820}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{16\ 972}{15\ 820}$

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	$\frac{10\ 084}{2\ 951}$	$\frac{4\ 466}{2\ 951}$	$\frac{9\ 194}{3\ 811}$	$\frac{5\ 645}{2\ 951}$	$\frac{5\ 716}{4\ 180}$

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{10\ 708}{2\ 848}$	$\frac{4\ 511}{2\ 848}$	$\frac{8\ 688}{2\ 780}$	$\frac{5\ 812}{2\ 848}$	$\frac{4\ 685}{2\ 712}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{10\ 708}{2\ 848}$	$\frac{4\ 511}{2\ 848}$	$\frac{8\ 895}{2\ 983}$	$\frac{5\ 812}{2\ 848}$	$\frac{5\ 100}{3\ 119}$

				,	
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>7 690</u> 4 672

				,	
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 992</u> 2 712
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 406</u> 3 119

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{3\,746}{3\,133}$	$\frac{9\,698}{3\,133}$	$\frac{8\,658}{3\,133}$	$\frac{5\,182}{3\,200}$	$\frac{9\,698}{3\,133}$	$\frac{8\,137}{3\,133}$

**211-402.**

211-402-0100														
211-402-0101		1	1000	$\frac{3\,041}{2\,622}$	$\frac{7\,009}{2\,622}$	$\frac{6\,315}{2\,622}$	$\frac{7\,876}{2\,622}$	$\frac{7\,009}{2\,622}$	$\frac{5\,969}{2\,622}$	$\frac{4\,755}{2\,622}$	$\frac{4\,755}{2\,622}$	$\frac{4\,128}{2\,622}$	$\frac{7\,876}{2\,622}$	

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3												
211-501-0103	800	3	1	1500	$\frac{4\,193}{2\,678}$	$\frac{3\,224}{2\,509}$	$\frac{5\,601}{2\,735}$	$\frac{3\,578}{1\,627}$	$\frac{6\,180}{2\,068}$	$\frac{7\,320}{2\,204}$	$\frac{5\,897}{3\,141}$			

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	-	23735-2014	3											



8.04-08-2021

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 999</u> 3 133	<u>4 802</u> 3 133	<u>9 084</u> 3 168	<u>6 103</u> 3 133	<u>5 182</u> 3 200

211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 565</u> 2 328	<u>6 006</u> 2 678	<u>5 340</u> 2 068	<u>4 348</u> 2 068

211-601-0100	- 23735-2014	3							



				,	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 489</u> 3 200

					,							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	$\frac{5\,354}{3\,905}$	$\frac{9\,532}{3\,905}$	$\frac{8\,395}{3\,905}$	$\frac{6\,030}{3\,905}$	$\frac{8\,589}{3\,905}$	$\frac{9\,532}{3\,905}$	$\frac{9\,532}{3\,905}$

**211-603.**

-

-

211-603-0100	-	25607-2009	3								
211-603-0101	0-10		3	1	1450	$\frac{6\,672}{2\,622}$	$\frac{5\,064}{3\,146}$	$\frac{7\,527}{2\,622}$	$\frac{6\,452}{3\,146}$	$\frac{6\,528}{3\,146}$	$\frac{7\,408}{3\,146}$
211-603-0102	0-20		3	1	1450	$\frac{5\,907}{3\,310}$	$\frac{5\,064}{3\,146}$	$\frac{7\,311}{3\,310}$	$\frac{7\,253}{3\,430}$	$\frac{7\,136}{3\,430}$	$\frac{8\,225}{3\,430}$
211-603-0103	0-40		3	1	1450	$\frac{6\,888}{3\,277}$	$\frac{4\,789}{2\,840}$	$\frac{7\,794}{2\,884}$	$\frac{6\,586}{3\,277}$	$\frac{6\,661}{3\,277}$	$\frac{7\,541}{3\,277}$
211-603-0104	0-80		3	1	1450	$\frac{6\,262}{3\,474}$	$\frac{4\,789}{2\,840}$	$\frac{7\,445}{3\,441}$	$\frac{7\,342}{3\,517}$	$\frac{7\,225}{3\,517}$	$\frac{8\,315}{3\,517}$

**211-7.****211-701.**

					,						
211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{5\,692}{4\,068}$	$\frac{9\,313}{3\,010}$	$\frac{8\,033}{3\,010}$	$\frac{6\,452}{4\,068}$	$\frac{9\,331}{4\,068}$	$\frac{10\,392}{4\,068}$	$\frac{10\,392}{4\,068}$

					,							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	$\frac{8\,145}{3\,905}$	$\frac{8\,145}{3\,905}$	$\frac{7\,562}{3\,905}$	$\frac{7\,868}{3\,905}$	$\frac{10\,425}{3\,693}$	$\frac{10\,919}{3\,905}$	$\frac{9\,454}{3\,693}$

211-603-0100	-	25607-2009	3								
211-603-0101	0-10		3	1	1450	$\frac{5\,499}{3\,146}$	$\frac{6\,327}{3\,146}$				
211-603-0102	0-20		3	1	1450	$\frac{6\,199}{3\,430}$	$\frac{5\,981}{3\,430}$	$\frac{6\,045}{3\,998}$	$\frac{4\,721}{3\,998}$	$\frac{9\,107}{3\,998}$	$\frac{7\,347}{3\,998}$
211-603-0103	0-40		3	1	1450	$\frac{4\,838}{2\,840}$	$\frac{6\,460}{3\,277}$	$\frac{2\,841}{2\,228}$		$\frac{7\,503}{2\,228}$	$\frac{5\,345}{3\,015}$
211-603-0104	0-80		3	1	1450	$\frac{5\,528}{3\,130}$	$\frac{6\,070}{3\,517}$	$\frac{4\,577}{3\,244}$	$\frac{4\,721}{3\,998}$	$\frac{8\,438}{3\,244}$	$\frac{5\,967}{3\,299}$

					,							
211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{8\,831}{4\,068}$	$\frac{8\,831}{4\,068}$	$\frac{8\,176}{4\,068}$	$\frac{8\,519}{4\,068}$	$\frac{11\,952}{4\,068}$	$\frac{11\,952}{4\,068}$	$\frac{13\,513}{4\,068}$	$\frac{8\,831}{4\,068}$

					,					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	$\frac{8\,145}{3\,905}$	$\frac{8\,145}{3\,905}$	$\frac{10\,919}{3\,905}$	$\frac{6\,030}{3\,905}$	$\frac{7\,424}{3\,905}$

211-603-0100	-	25607-2009	3								
211-603-0101	0-10		3	1	1450						
211-603-0102	0-20		3	1	1450	$\frac{5\,538}{3\,998}$	$\frac{5\,143}{3\,998}$	$\frac{11\,621}{3\,998}$	$\frac{11\,369}{3\,998}$	$\frac{13\,632}{3\,998}$	$\frac{6\,326}{3\,998}$
211-603-0103	0-40		3	1	1450	$\frac{5\,143}{3\,015}$	$\frac{4\,451}{3\,015}$		$\frac{8\,056}{2\,228}$	$\frac{10\,570}{2\,228}$	$\frac{4\,001}{2\,294}$
211-603-0104	0-80		3	1	1450	$\frac{5\,230}{3\,299}$	$\frac{4\,637}{3\,299}$	$\frac{11\,621}{3\,998}$	$\frac{9\,846}{3\,244}$	$\frac{12\,235}{3\,244}$	$\frac{4\,865}{2\,949}$

211-701-0100		3						
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{8\,831}{4\,068}$	$\frac{11\,952}{4\,068}$	$\frac{6\,452}{4\,068}$	$\frac{8\,020}{4\,068}$

211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>5 692</u> 4 068	<u>9 313</u> 3 010	<u>8 033</u> 3 010	<u>6 452</u> 4 068	<u>9 331</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>5 692</u> 4 068	<u>9 313</u> 3 010	<u>8 033</u> 3 010	<u>6 452</u> 4 068	<u>9 331</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>5 692</u> 4 068	<u>9 313</u> 3 010	<u>8 033</u> 3 010	<u>6 452</u> 4 068	<u>9 331</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>5 692</u> 4 068	<u>9 313</u> 3 010	<u>8 033</u> 3 010	<u>6 452</u> 4 068	<u>9 331</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>5 692</u> 4 068	<u>9 313</u> 3 010	<u>8 033</u> 3 010	<u>6 452</u> 4 068	<u>9 331</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068	<u>10 392</u> 4 068

212. ,

212-1.

212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 066</u> 19 593	<u>27 265</u> 19 819	<u>30 655</u> 19 665	<u>27 070</u> 19 819	<u>32 500</u> 19 786	<u>36 154</u> 18 573
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 307</u> 19 829	<u>27 508</u> 20 057	<u>30 896</u> 19 901	<u>27 312</u> 20 057	<u>32 742</u> 20 024	<u>36 381</u> 18 796
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 077</u> 19 316	<u>23 284</u> 18 939	<u>29 822</u> 18 894	<u>26 172</u> 18 939	<u>29 458</u> 18 677	<u>37 035</u> 19 436

8.04-08-2021

211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 176</u> 4 068	<u>8 519</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>13 513</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 176</u> 4 068	<u>8 519</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>13 513</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 176</u> 4 068	<u>8 519</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>13 513</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 176</u> 4 068	<u>8 519</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>13 513</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068	<u>8 176</u> 4 068	<u>8 519</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>13 513</u> 4 068	<u>8 831</u> 4 068

212-101-0100	3,5      7473-2010	3									
212-101-0101	3,5      7473-2010	3	1	2400	<u>30 203</u> 18 955	<u>30 203</u> 18 955	<u>26 503</u> 18 784	<u>35 613</u> 19 819	<u>34 707</u> 19 819	<u>36 299</u> 19 603	<u>37 841</u> 18 955
212-101-0200	5      7473-2010	3									
212-101-0201	5      7473-2010	3	1	2400	<u>30 436</u> 19 183	<u>30 436</u> 19 183	<u>26 733</u> 19 009	<u>35 856</u> 20 057	<u>34 950</u> 20 057	<u>36 539</u> 19 839	<u>38 073</u> 19 183
212-101-0300	7,5      7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 571</u> 19 316	<u>30 571</u> 19 316	<u>25 645</u> 19 143	<u>34 716</u> 18 939	<u>33 810</u> 18 939	<u>35 161</u> 19 792	<u>38 209</u> 19 316

211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>6 452</u> 4 068	<u>8 020</u> 4 068	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>6 452</u> 4 068	<u>8 020</u> 4 068	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>6 452</u> 4 068	<u>8 020</u> 4 068	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>6 452</u> 4 068	<u>8 020</u> 4 068	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 831</u> 4 068	<u>11 952</u> 4 068	<u>6 452</u> 4 068	<u>8 020</u> 4 068	

212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>36 299</u> 19 603	<u>24 790</u> 18 784	<u>31 900</u> 19 819	<u>28 853</u> 18 784	<u>24 720</u> 19 819
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>36 539</u> 19 839	<u>25 020</u> 19 009	<u>32 142</u> 20 057	<u>29 084</u> 19 009	<u>24 962</u> 20 057
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 161</u> 19 792	<u>24 164</u> 18 143	<u>31 002</u> 18 939	<u>27 669</u> 19 143	<u>23 822</u> 18 939

8.04-08-2021

212-101-0100	3,5 7473-2010	3			
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 955</u> 17 382
212-101-0200	5 7473-2010	3			
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 398</u> 16 836
212-101-0300	7,5 7473-2010	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 543</u> 18 939



212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 978</u> 19 507	<u>23 475</u> 19 127	<u>30 332</u> 19 081	<u>26 364</u> 19 127	<u>29 928</u> 18 863	<u>37 232</u> 19 630
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 178</u> 19 703	<u>23 671</u> 19 318	<u>30 527</u> 19 272	<u>26 559</u> 19 318	<u>30 121</u> 19 052	<u>37 432</u> 19 826
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 479</u> 19 998	<u>23 965</u> 19 608	<u>30 821</u> 19 561	<u>26 854</u> 19 608	<u>30 412</u> 19 337	<u>37 735</u> 20 123
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 298	<u>24 266</u> 19 903	<u>31 121</u> 19 855	<u>27 155</u> 19 903	<u>30 709</u> 19 628	<u>38 044</u> 20 426
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 603	<u>24 571</u> 20 201	<u>31 425</u> 20 153	<u>27 459</u> 20 201	<u>31 009</u> 19 923	<u>38 356</u> 20 732
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 178</u> 19 703	<u>23 671</u> 19 318	<u>30 527</u> 19 272	<u>26 559</u> 19 318	<u>30 121</u> 19 052	<u>37 432</u> 19 826
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 378</u> 19 899	<u>23 867</u> 19 511	<u>30 723</u> 19 465	<u>26 756</u> 19 511	<u>30 315</u> 19 242	<u>37 634</u> 20 024
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 683</u> 20 198	<u>24 166</u> 19 804	<u>31 021</u> 19 757	<u>27 054</u> 19 804	<u>30 609</u> 19 531	<u>37 940</u> 20 324
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 501	<u>24 469</u> 20 101	<u>31 323</u> 20 053	<u>27 358</u> 20 101	<u>30 909</u> 19 824	<u>38 252</u> 20 630
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 305</u> 20 808	<u>24 777</u> 20 403	<u>31 631</u> 20 355	<u>27 666</u> 20 403	<u>31 212</u> 20 122	<u>38 568</u> 20 940
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 378</u> 19 899	<u>23 867</u> 19 511	<u>30 723</u> 19 465	<u>26 756</u> 19 511	<u>30 315</u> 19 242	<u>37 634</u> 20 024
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 581</u> 20 098	<u>24 066</u> 19 706	<u>30 922</u> 19 659	<u>26 955</u> 19 706	<u>30 511</u> 19 435	<u>37 838</u> 20 224
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 400	<u>24 368</u> 20 002	<u>31 223</u> 19 955	<u>27 257</u> 20 002	<u>30 809</u> 19 727	<u>38 148</u> 20 528

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 767</u> 19 508	<u>30 767</u> 19 508	<u>27 064</u> 19 334	<u>34 907</u> 19 127	<u>34 002</u> 19 127	<u>35 787</u> 19 989	<u>38 405</u> 19 508
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 966</u> 19 703	<u>30 966</u> 19 703	<u>27 262</u> 19 527	<u>35 103</u> 19 318	<u>34 197</u> 19 318	<u>35 991</u> 20 190	<u>38 604</u> 19 703
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 267</u> 19 998	<u>31 267</u> 19 998	<u>27 560</u> 19 819	<u>35 398</u> 19 608	<u>34 492</u> 19 608	<u>36 299</u> 20 492	<u>38 905</u> 19 998
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>31 574</u> 20 299	<u>31 574</u> 20 299	<u>27 864</u> 20 118	<u>35 699</u> 19 903	<u>34 793</u> 19 903	<u>36 614</u> 20 800	<u>39 212</u> 20 299
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 884</u> 20 603	<u>31 884</u> 20 603	<u>28 172</u> 20 419	<u>36 003</u> 20 201	<u>35 097</u> 20 201	<u>36 932</u> 21 112	<u>39 522</u> 20 603
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 966</u> 19 703	<u>30 966</u> 19 703	<u>27 262</u> 19 527	<u>35 103</u> 19 318	<u>34 197</u> 19 318	<u>35 991</u> 20 190	<u>38 604</u> 19 703
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 167</u> 19 900	<u>31 167</u> 19 900	<u>27 460</u> 19 722	<u>35 299</u> 19 511	<u>34 394</u> 19 511	<u>36 197</u> 20 391	<u>38 804</u> 19 900
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>31 471</u> 20 198	<u>31 471</u> 20 198	<u>27 762</u> 20 018	<u>35 598</u> 19 804	<u>34 692</u> 19 804	<u>36 509</u> 20 697	<u>39 109</u> 20 198
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 781</u> 20 501	<u>31 781</u> 20 501	<u>28 069</u> 20 318	<u>35 901</u> 20 101	<u>34 995</u> 20 101	<u>36 826</u> 21 008	<u>39 418</u> 20 501
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>32 095</u> 20 809	<u>32 095</u> 20 809	<u>28 380</u> 20 624	<u>36 209</u> 20 403	<u>35 303</u> 20 403	<u>37 148</u> 21 323	<u>39 733</u> 20 809
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 167</u> 19 900	<u>31 167</u> 19 900	<u>27 460</u> 19 722	<u>35 299</u> 19 511	<u>34 394</u> 19 511	<u>36 197</u> 20 391	<u>38 804</u> 19 900
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>31 370</u> 20 099	<u>31 370</u> 20 099	<u>27 662</u> 19 919	<u>35 498</u> 19 706	<u>34 593</u> 19 706	<u>36 405</u> 20 595	<u>39 007</u> 20 099
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>31 678</u> 20 401	<u>31 678</u> 20 401	<u>27 967</u> 20 219	<u>35 800</u> 20 002	<u>34 895</u> 20 002	<u>36 720</u> 20 904	<u>39 316</u> 20 401

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>35 787</u> 19 989	<u>25 351</u> 19 334	<u>31 194</u> 19 127	<u>29 414</u> 19 334	<u>24 014</u> 19 127
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 991</u> 20 190	<u>25 548</u> 19 527	<u>31 389</u> 19 318	<u>29 612</u> 19 527	<u>24 209</u> 19 318
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>36 299</u> 20 492	<u>25 846</u> 19 819	<u>31 684</u> 19 608	<u>29 910</u> 19 819	<u>24 504</u> 19 608
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>36 614</u> 20 800	<u>26 150</u> 20 118	<u>31 985</u> 19 903	<u>30 214</u> 20 118	<u>24 805</u> 19 903
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 932</u> 21 112	<u>26 458</u> 20 419	<u>32 289</u> 20 201	<u>30 522</u> 20 419	<u>25 109</u> 20 201
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 991</u> 20 190	<u>25 548</u> 19 527	<u>31 389</u> 19 318	<u>29 612</u> 19 527	<u>24 209</u> 19 318
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>36 197</u> 20 391	<u>25 747</u> 19 722	<u>31 586</u> 19 511	<u>29 811</u> 19 722	<u>24 406</u> 19 511
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>36 509</u> 20 697	<u>26 049</u> 20 018	<u>31 884</u> 19 804	<u>30 112</u> 20 018	<u>24 704</u> 19 804
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 826</u> 21 008	<u>26 355</u> 20 318	<u>32 187</u> 20 101	<u>30 419</u> 20 318	<u>25 008</u> 20 101
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>37 148</u> 21 323	<u>26 667</u> 20 624	<u>32 496</u> 20 403	<u>30 730</u> 20 624	<u>25 316</u> 20 403
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>36 197</u> 20 391	<u>25 747</u> 19 722	<u>31 586</u> 19 511	<u>29 811</u> 19 722	<u>24 406</u> 19 511
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>36 405</u> 20 595	<u>25 948</u> 19 919	<u>31 785</u> 19 706	<u>30 012</u> 19 919	<u>24 605</u> 19 706
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>36 720</u> 20 904	<u>26 253</u> 20 219	<u>32 087</u> 20 002	<u>30 317</u> 20 219	<u>24 907</u> 20 002

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 735</u> 19 127
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 931</u> 19 319
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 226</u> 19 609
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 525</u> 19 902
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 830</u> 20 201
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 931</u> 19 319
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 128</u> 19 512
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 426</u> 19 804
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 729</u> 20 102
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 036</u> 20 403
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 128</u> 19 512
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 326</u> 19 706
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 628</u> 20 002

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 706	<u>24 674</u> 20 302	<u>31 528</u> 20 254	<u>27 563</u> 20 302	<u>31 111</u> 20 022	<u>38 462</u> 20 836
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 518</u> 21 017	<u>24 984</u> 20 607	<u>31 838</u> 20 557	<u>27 873</u> 20 607	<u>31 417</u> 20 323	<u>38 781</u> 21 148
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 581</u> 20 098	<u>24 066</u> 19 706	<u>30 922</u> 19 659	<u>26 955</u> 19 706	<u>30 511</u> 19 435	<u>37 838</u> 20 224
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 786</u> 20 299	<u>24 268</u> 19 904	<u>31 123</u> 19 856	<u>27 156</u> 19 904	<u>30 710</u> 19 629	<u>38 045</u> 20 427
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 097</u> 20 604	<u>24 572</u> 20 202	<u>31 426</u> 20 154	<u>27 461</u> 20 202	<u>31 010</u> 19 924	<u>38 357</u> 20 733
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 412</u> 20 913	<u>24 881</u> 20 505	<u>31 735</u> 20 457	<u>27 770</u> 20 505	<u>31 315</u> 20 223	<u>38 675</u> 21 045
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 733</u> 21 227	<u>25 194</u> 20 812	<u>32 047</u> 20 763	<u>28 083</u> 20 812	<u>31 624</u> 20 525	<u>38 996</u> 21 359
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 730</u> 20 792	<u>24 299</u> 19 935	<u>29 153</u> 19 799	<u>27 188</u> 19 935	<u>33 014</u> 19 935	<u>38 418</u> 20 792
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 501</u> 21 000	<u>24 502</u> 20 133	<u>29 634</u> 19 996	<u>27 390</u> 20 133	<u>33 217</u> 20 133	<u>38 629</u> 21 000
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 714</u> 21 209	<u>24 707</u> 20 335	<u>29 838</u> 20 196	<u>27 596</u> 20 335	<u>33 422</u> 20 335	<u>38 843</u> 21 210
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 039</u> 21 528	<u>25 019</u> 20 640	<u>30 148</u> 20 499	<u>27 908</u> 20 640	<u>33 734</u> 20 640	<u>39 169</u> 21 529
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 368</u> 21 850	<u>25 334</u> 20 950	<u>30 461</u> 20 806	<u>28 223</u> 20 950	<u>34 049</u> 20 950	<u>39 498</u> 21 851
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 703</u> 22 179	<u>25 655</u> 21 264	<u>30 780</u> 21 118	<u>28 544</u> 21 264	<u>34 370</u> 21 264	<u>39 832</u> 22 179

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 990</u> 20 706	<u>31 990</u> 20 706	<u>28 276</u> 20 522	<u>36 106</u> 20 302	<u>35 200</u> 20 302	<u>37 040</u> 21 218	<u>39 627</u> 20 706
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>32 306</u> 21 017	<u>32 306</u> 21 017	<u>28 590</u> 20 829	<u>36 417</u> 20 607	<u>35 511</u> 20 607	<u>37 364</u> 21 536	<u>39 944</u> 21 017
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>31 370</u> 20 099	<u>31 370</u> 20 099	<u>27 662</u> 19 919	<u>35 498</u> 19 706	<u>34 593</u> 19 706	<u>36 405</u> 20 595	<u>39 007</u> 20 099
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 300	<u>31 575</u> 20 300	<u>27 865</u> 20 119	<u>35 700</u> 19 904	<u>34 794</u> 19 904	<u>36 615</u> 20 801	<u>39 213</u> 20 300
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 886</u> 20 604	<u>31 886</u> 20 604	<u>28 173</u> 20 421	<u>36 004</u> 20 202	<u>35 098</u> 20 202	<u>36 933</u> 21 113	<u>39 523</u> 20 604
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>32 201</u> 20 914	<u>32 201</u> 20 914	<u>28 486</u> 20 727	<u>36 313</u> 20 505	<u>35 408</u> 20 505	<u>37 257</u> 21 430	<u>39 839</u> 20 914
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 520</u> 21 227	<u>32 520</u> 21 227	<u>28 802</u> 21 037	<u>36 626</u> 20 812	<u>35 721</u> 20 812	<u>37 584</u> 21 751	<u>40 158</u> 21 227
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 077</u> 20 792	<u>32 077</u> 20 792	<u>25 320</u> 20 024	<u>35 731</u> 19 935	<u>34 826</u> 19 935	<u>33 368</u> 21 499	<u>39 715</u> 20 792
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 289</u> 21 000	<u>32 289</u> 21 000	<u>27 971</u> 20 223	<u>35 934</u> 20 133	<u>35 028</u> 20 133	<u>33 921</u> 21 712	<u>39 927</u> 21 000
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 503</u> 21 210	<u>32 503</u> 21 210	<u>28 178</u> 20 425	<u>36 139</u> 20 335	<u>35 234</u> 20 335	<u>34 142</u> 21 929	<u>40 141</u> 21 210
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 828</u> 21 529	<u>32 828</u> 21 529	<u>28 491</u> 20 732	<u>36 451</u> 20 640	<u>35 545</u> 20 640	<u>34 479</u> 22 259	<u>40 466</u> 21 529
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 157</u> 21 851	<u>33 157</u> 21 851	<u>28 808</u> 21 043	<u>36 767</u> 20 950	<u>35 861</u> 20 950	<u>34 819</u> 22 592	<u>40 795</u> 21 851
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 492</u> 22 179	<u>33 492</u> 22 179	<u>29 130</u> 21 359	<u>37 087</u> 21 264	<u>36 181</u> 21 264	<u>35 164</u> 22 931	<u>41 129</u> 22 179

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>37 040</u> 21 218	<u>26 562</u> 20 522	<u>32 392</u> 20 302	<u>30 626</u> 20 522	<u>25 212</u> 20 302
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>37 364</u> 21 536	<u>26 876</u> 20 829	<u>32 703</u> 20 607	<u>30 940</u> 20 829	<u>25 523</u> 20 607
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>36 405</u> 20 595	<u>25 948</u> 19 919	<u>31 785</u> 19 706	<u>30 012</u> 19 919	<u>24 605</u> 19 706
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>36 615</u> 20 801	<u>26 152</u> 20 119	<u>31 986</u> 19 904	<u>30 215</u> 20 119	<u>24 806</u> 19 904
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 933</u> 21 113	<u>26 459</u> 20 421	<u>32 291</u> 20 202	<u>30 523</u> 20 421	<u>25 111</u> 20 202
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>37 257</u> 21 430	<u>26 772</u> 20 727	<u>32 600</u> 20 505	<u>30 836</u> 20 727	<u>25 420</u> 20 505
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>37 584</u> 21 751	<u>27 088</u> 21 037	<u>32 913</u> 20 812	<u>31 152</u> 21 037	<u>25 733</u> 20 812
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 368</u> 21 499	<u>24 072</u> 20 024	<u>32 018</u> 19 935	<u>26 920</u> 20 024	<u>24 838</u> 19 935
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 921</u> 21 712	<u>26 258</u> 20 223	<u>32 220</u> 20 133	<u>30 322</u> 20 223	<u>25 040</u> 20 133
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>34 142</u> 21 929	<u>26 464</u> 20 425	<u>32 426</u> 20 335	<u>30 528</u> 20 425	<u>25 246</u> 20 335
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>34 479</u> 22 259	<u>26 777</u> 20 732	<u>32 738</u> 20 640	<u>30 841</u> 20 732	<u>25 558</u> 20 640
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 819</u> 22 592	<u>27 094</u> 21 043	<u>33 053</u> 20 950	<u>31 158</u> 21 043	<u>25 873</u> 20 950
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>35 164</u> 22 931	<u>27 416</u> 21 359	<u>33 373</u> 21 264	<u>31 480</u> 21 359	<u>26 193</u> 21 264

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 934</u> 20 302
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 245</u> 20 607
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 326</u> 19 706
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 527</u> 19 903
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 831</u> 20 202
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 141</u> 20 506
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 455</u> 20 813
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 559</u> 19 935
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 762</u> 20 134
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 968</u> 20 336
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 278</u> 20 640
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 594</u> 20 950
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 915</u> 21 264



212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 714</u> 21 209	<u>24 707</u> 20 335	<u>29 838</u> 20 196	<u>27 596</u> 20 335	<u>33 422</u> 20 335	<u>38 843</u> 21 210
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 422	<u>24 915</u> 20 539	<u>30 045</u> 20 398	<u>27 804</u> 20 539	<u>33 630</u> 20 539	<u>39 060</u> 21 422
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 743	<u>25 229</u> 20 847	<u>30 357</u> 20 704	<u>28 118</u> 20 847	<u>33 944</u> 20 847	<u>39 388</u> 21 744
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 591</u> 22 069	<u>25 549</u> 21 160	<u>30 674</u> 21 015	<u>28 437</u> 21 160	<u>34 263</u> 21 160	<u>39 721</u> 22 070
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 929</u> 22 400	<u>25 871</u> 21 476	<u>30 995</u> 21 329	<u>28 760</u> 21 476	<u>34 586</u> 21 476	<u>40 058</u> 22 400
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 422	<u>24 915</u> 20 539	<u>30 045</u> 20 398	<u>27 804</u> 20 539	<u>33 630</u> 20 539	<u>39 060</u> 21 422
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 150</u> 21 636	<u>25 124</u> 20 744	<u>30 252</u> 20 602	<u>28 013</u> 20 744	<u>33 839</u> 20 744	<u>39 278</u> 21 636
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 480</u> 21 960	<u>25 442</u> 21 055	<u>30 568</u> 20 911	<u>28 331</u> 21 055	<u>34 157</u> 21 055	<u>39 610</u> 21 961
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 817</u> 22 290	<u>25 764</u> 21 371	<u>30 888</u> 21 224	<u>28 652</u> 21 371	<u>34 479</u> 21 371	<u>39 946</u> 22 290
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 158</u> 22 624	<u>26 090</u> 21 691	<u>31 212</u> 21 542	<u>28 979</u> 21 691	<u>34 805</u> 21 691	<u>40 286</u> 22 624
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 150</u> 21 636	<u>25 124</u> 20 744	<u>30 252</u> 20 602	<u>28 013</u> 20 744	<u>33 839</u> 20 744	<u>39 278</u> 21 636
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 371</u> 21 853	<u>25 336</u> 20 951	<u>30 462</u> 20 808	<u>28 224</u> 20 951	<u>34 051</u> 20 951	<u>39 499</u> 21 853
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 704</u> 22 180	<u>25 656</u> 21 265	<u>30 781</u> 21 120	<u>28 545</u> 21 265	<u>34 371</u> 21 265	<u>39 833</u> 22 180

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 503</u> 21 210	<u>32 503</u> 21 210	<u>28 178</u> 20 425	<u>36 139</u> 20 335	<u>35 234</u> 20 335	<u>34 142</u> 21 929	<u>40 141</u> 21 210
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 720</u> 21 422	<u>32 720</u> 21 422	<u>28 387</u> 20 630	<u>36 347</u> 20 539	<u>35 441</u> 20 539	<u>34 367</u> 22 149	<u>40 358</u> 21 422
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 048</u> 21 744	<u>33 048</u> 21 744	<u>28 702</u> 20 939	<u>36 661</u> 20 847	<u>35 756</u> 20 847	<u>34 706</u> 22 481	<u>40 685</u> 21 744
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 381</u> 22 070	<u>33 381</u> 22 070	<u>29 023</u> 21 254	<u>36 981</u> 21 160	<u>36 075</u> 21 160	<u>35 050</u> 22 819	<u>41 018</u> 22 070
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 718</u> 22 400	<u>33 718</u> 22 400	<u>29 347</u> 21 572	<u>37 304</u> 21 476	<u>36 398</u> 21 476	<u>35 398</u> 23 160	<u>41 355</u> 22 400
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 720</u> 21 422	<u>32 720</u> 21 422	<u>28 387</u> 20 630	<u>36 347</u> 20 539	<u>35 441</u> 20 539	<u>34 367</u> 22 149	<u>40 358</u> 21 422
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 938</u> 21 636	<u>32 938</u> 21 636	<u>28 597</u> 20 836	<u>36 556</u> 20 744	<u>35 651</u> 20 744	<u>34 592</u> 22 370	<u>40 576</u> 21 636
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 270</u> 21 961	<u>33 270</u> 21 961	<u>28 916</u> 21 149	<u>36 874</u> 21 055	<u>35 969</u> 21 055	<u>34 935</u> 22 706	<u>40 907</u> 21 961
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 605</u> 22 290	<u>33 605</u> 22 290	<u>29 239</u> 21 466	<u>37 196</u> 21 371	<u>36 290</u> 21 371	<u>35 282</u> 23 046	<u>41 243</u> 22 290
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 946</u> 22 624	<u>33 946</u> 22 624	<u>29 567</u> 21 787	<u>37 523</u> 21 691	<u>36 617</u> 21 691	<u>35 634</u> 23 391	<u>41 584</u> 22 624
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 938</u> 21 636	<u>32 938</u> 21 636	<u>28 597</u> 20 836	<u>36 556</u> 20 744	<u>35 651</u> 20 744	<u>34 592</u> 22 370	<u>40 576</u> 21 636
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 159</u> 21 853	<u>33 159</u> 21 853	<u>28 809</u> 21 044	<u>36 768</u> 20 951	<u>35 862</u> 20 951	<u>34 820</u> 22 594	<u>40 796</u> 21 853
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 493</u> 22 180	<u>33 493</u> 22 180	<u>29 131</u> 21 360	<u>37 088</u> 21 265	<u>36 183</u> 21 265	<u>35 166</u> 22 932	<u>41 131</u> 22 180

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>34 142</u> 21 929	<u>26 464</u> 20 425	<u>32 426</u> 20 335	<u>30 528</u> 20 425	<u>25 246</u> 20 335
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>34 367</u> 22 149	<u>26 673</u> 20 630	<u>32 634</u> 20 539	<u>30 737</u> 20 630	<u>25 454</u> 20 539
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 22 481	<u>26 989</u> 20 939	<u>32 948</u> 20 847	<u>31 052</u> 20 939	<u>25 768</u> 20 847
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>35 050</u> 22 819	<u>27 309</u> 21 254	<u>33 267</u> 21 160	<u>31 373</u> 21 254	<u>26 087</u> 21 160
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>35 398</u> 23 160	<u>27 634</u> 21 572	<u>33 590</u> 21 476	<u>31 697</u> 21 572	<u>26 410</u> 21 476
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>34 367</u> 22 149	<u>26 673</u> 20 630	<u>32 634</u> 20 539	<u>30 737</u> 20 630	<u>25 454</u> 20 539
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>34 592</u> 22 370	<u>26 883</u> 20 836	<u>32 843</u> 20 744	<u>30 947</u> 20 836	<u>25 663</u> 20 744
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 935</u> 22 706	<u>27 202</u> 21 149	<u>33 161</u> 21 055	<u>31 266</u> 21 149	<u>25 981</u> 21 055
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>35 282</u> 23 046	<u>27 525</u> 21 466	<u>33 482</u> 21 371	<u>31 589</u> 21 466	<u>26 302</u> 21 371
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>35 634</u> 23 391	<u>27 854</u> 21 787	<u>33 809</u> 21 691	<u>31 917</u> 21 787	<u>26 629</u> 21 691
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>34 592</u> 22 370	<u>26 883</u> 20 836	<u>32 843</u> 20 744	<u>30 947</u> 20 836	<u>25 663</u> 20 744
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 820</u> 22 594	<u>27 095</u> 21 044	<u>33 054</u> 20 951	<u>31 159</u> 21 044	<u>25 874</u> 20 951
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>35 166</u> 22 932	<u>27 417</u> 21 360	<u>33 375</u> 21 265	<u>31 481</u> 21 360	<u>26 195</u> 21 265

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 968</u> 20 336
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 175</u> 20 539
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 489</u> 20 847
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 808</u> 21 160
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 131</u> 21 476
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 175</u> 20 539
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 383</u> 20 743
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 701</u> 21 055
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 023</u> 21 370
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 350</u> 21 691
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 383</u> 20 743
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 596</u> 20 951
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 916</u> 21 266

212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 044</u> 22 513	<u>25 982</u> 21 584	<u>31 104</u> 21 436	<u>28 870</u> 21 584	<u>34 696</u> 21 584	<u>40 173</u> 22 513
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 389</u> 22 851	<u>26 312</u> 21 908	<u>31 432</u> 21 758	<u>29 201</u> 21 908	<u>35 027</u> 21 908	<u>40 517</u> 22 851
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 368</u> 20 581	<u>28 210</u> 20 301	<u>33 020</u> 20 219	<u>27 562</u> 20 301	<u>33 388</u> 20 301	<u>37 957</u> 20 340
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 283</u> 20 786	<u>27 963</u> 20 503	<u>33 328</u> 20 420	<u>27 767</u> 20 503	<u>33 593</u> 20 503	<u>38 164</u> 20 543
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 496</u> 20 995	<u>28 172</u> 20 708	<u>33 536</u> 20 624	<u>27 976</u> 20 708	<u>33 803</u> 20 708	<u>38 373</u> 20 749
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 816</u> 21 309	<u>28 489</u> 21 019	<u>33 852</u> 20 934	<u>28 293</u> 21 019	<u>34 120</u> 21 019	<u>38 691</u> 21 060
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 629	<u>28 811</u> 21 334	<u>34 173</u> 21 248	<u>28 615</u> 21 334	<u>34 442</u> 21 334	<u>39 013</u> 21 376
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 474</u> 21 954	<u>29 138</u> 21 655	<u>34 498</u> 21 567	<u>28 942</u> 21 655	<u>34 768</u> 21 655	<u>39 341</u> 21 697
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 496</u> 20 995	<u>28 172</u> 20 708	<u>33 536</u> 20 624	<u>27 976</u> 20 708	<u>33 803</u> 20 708	<u>38 373</u> 20 749
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 205	<u>28 384</u> 20 915	<u>33 747</u> 20 831	<u>28 188</u> 20 915	<u>34 014</u> 20 915	<u>38 585</u> 20 956
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 034</u> 21 523	<u>28 704</u> 21 229	<u>34 066</u> 21 144	<u>28 508</u> 21 229	<u>34 335</u> 21 229	<u>38 906</u> 21 271
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 364</u> 21 846	<u>29 029</u> 21 547	<u>34 389</u> 21 460	<u>28 833</u> 21 547	<u>34 659</u> 21 547	<u>39 231</u> 21 590
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 697</u> 22 173	<u>29 359</u> 21 871	<u>34 718</u> 21 783	<u>29 163</u> 21 871	<u>34 989</u> 21 871	<u>39 562</u> 21 914

212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 832</u> 22 513	<u>33 832</u> 22 513	<u>29 458</u> 21 680	<u>37 414</u> 21 584	<u>36 508</u> 21 584	<u>35 517</u> 23 276	<u>41 470</u> 22 513
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 177</u> 22 851	<u>34 177</u> 22 851	<u>29 790</u> 22 006	<u>37 744</u> 21 908	<u>36 838</u> 21 908	<u>35 873</u> 23 626	<u>41 815</u> 22 851
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 862</u> 20 581	<u>31 862</u> 20 581	<u>28 337</u> 20 581	<u>36 105</u> 20 301	<u>35 199</u> 20 301	<u>40 675</u> 20 581	<u>39 500</u> 20 581
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 071</u> 20 786	<u>32 071</u> 20 786	<u>28 546</u> 20 786	<u>36 311</u> 20 503	<u>35 405</u> 20 503	<u>40 854</u> 20 786	<u>39 709</u> 20 786
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 283</u> 20 994	<u>32 283</u> 20 994	<u>28 758</u> 20 994	<u>36 520</u> 20 708	<u>35 614</u> 20 708	<u>41 066</u> 20 994	<u>39 921</u> 20 994
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 605</u> 21 309	<u>32 605</u> 21 309	<u>29 079</u> 21 309	<u>36 837</u> 21 019	<u>35 931</u> 21 019	<u>41 388</u> 21 309	<u>40 242</u> 21 309
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 931</u> 21 629	<u>32 931</u> 21 629	<u>29 406</u> 21 629	<u>37 159</u> 21 334	<u>36 253</u> 21 334	<u>41 714</u> 21 629	<u>40 569</u> 21 629
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 262</u> 21 954	<u>33 262</u> 21 954	<u>29 737</u> 21 954	<u>37 486</u> 21 655	<u>36 580</u> 21 655	<u>42 046</u> 21 954	<u>40 900</u> 21 954
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 283</u> 20 994	<u>32 283</u> 20 994	<u>28 758</u> 20 994	<u>36 520</u> 20 708	<u>35 614</u> 20 708	<u>41 066</u> 20 994	<u>39 921</u> 20 994
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 497</u> 21 204	<u>32 497</u> 21 204	<u>28 972</u> 21 204	<u>36 731</u> 20 915	<u>35 826</u> 20 915	<u>41 281</u> 21 204	<u>40 135</u> 21 204
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 823</u> 21 523	<u>32 823</u> 21 523	<u>29 297</u> 21 523	<u>37 052</u> 21 229	<u>36 146</u> 21 229	<u>41 606</u> 21 523	<u>40 460</u> 21 523
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 151</u> 21 845	<u>33 151</u> 21 845	<u>29 626</u> 21 845	<u>37 376</u> 21 547	<u>36 471</u> 21 547	<u>41 935</u> 21 845	<u>40 789</u> 21 845
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 486</u> 22 174	<u>33 486</u> 22 174	<u>29 961</u> 22 174	<u>37 707</u> 21 871	<u>36 801</u> 21 871	<u>42 270</u> 22 174	<u>41 124</u> 22 174

212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>35 517</u> 23 276	<u>27 744</u> 21 680	<u>33 700</u> 21 584	<u>31 808</u> 21 680	<u>26 520</u> 21 584
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 873</u> 23 626	<u>28 076</u> 22 006	<u>34 030</u> 21 908	<u>32 140</u> 22 006	<u>26 850</u> 21 908
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>40 675</u> 20 581	<u>26 624</u> 20 581	<u>32 391</u> 20 301	<u>30 785</u> 20 581	<u>25 211</u> 20 301
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>40 854</u> 20 786	<u>26 832</u> 20 786	<u>32 597</u> 20 503	<u>30 994</u> 20 786	<u>25 417</u> 20 503
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>41 066</u> 20 994	<u>27 044</u> 20 994	<u>32 806</u> 20 708	<u>31 206</u> 20 994	<u>25 626</u> 20 708
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>41 388</u> 21 309	<u>27 366</u> 21 309	<u>33 123</u> 21 019	<u>31 527</u> 21 309	<u>25 943</u> 21 019
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>41 714</u> 21 629	<u>27 692</u> 21 629	<u>33 445</u> 21 334	<u>31 854</u> 21 629	<u>26 265</u> 21 334
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>42 046</u> 21 954	<u>28 023</u> 21 954	<u>33 772</u> 21 655	<u>32 185</u> 21 954	<u>26 592</u> 21 655
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>41 066</u> 20 994	<u>27 044</u> 20 994	<u>32 806</u> 20 708	<u>31 206</u> 20 994	<u>25 626</u> 20 708
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>41 281</u> 21 204	<u>27 259</u> 21 204	<u>33 018</u> 20 915	<u>31 420</u> 21 204	<u>25 838</u> 20 915
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>41 606</u> 21 523	<u>27 584</u> 21 523	<u>33 338</u> 21 229	<u>31 745</u> 21 523	<u>26 158</u> 21 229
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>41 935</u> 21 845	<u>27 913</u> 21 845	<u>33 663</u> 21 547	<u>32 074</u> 21 845	<u>26 483</u> 21 547
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>42 270</u> 22 174	<u>28 247</u> 22 174	<u>33 993</u> 21 871	<u>32 409</u> 22 174	<u>26 813</u> 21 871

212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 242</u> 21 585
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 571</u> 21 908
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 932</u> 20 301
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 138</u> 20 503
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 348</u> 20 708
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 664</u> 21 018
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 986</u> 21 334
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 312</u> 21 654
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 348</u> 20 708
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 558</u> 20 915
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 878</u> 21 228
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 204</u> 21 547
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 533</u> 21 870



212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 205	<u>28 384</u> 20 915	<u>33 747</u> 20 831	<u>28 188</u> 20 915	<u>34 014</u> 20 915	<u>38 585</u> 20 956
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 417	<u>28 597</u> 21 125	<u>33 960</u> 21 039	<u>28 402</u> 21 125	<u>34 228</u> 21 125	<u>38 799</u> 21 166
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 254</u> 21 738	<u>28 921</u> 21 441	<u>34 282</u> 21 355	<u>28 725</u> 21 441	<u>34 551</u> 21 441	<u>39 123</u> 21 484
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 586</u> 22 064	<u>29 248</u> 21 763	<u>34 608</u> 21 675	<u>29 053</u> 21 763	<u>34 879</u> 21 763	<u>39 451</u> 21 806
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 924</u> 22 395	<u>29 581</u> 22 089	<u>34 939</u> 22 000	<u>29 385</u> 22 089	<u>35 211</u> 22 089	<u>39 785</u> 22 133
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 926</u> 21 417	<u>28 597</u> 21 125	<u>33 960</u> 21 039	<u>28 402</u> 21 125	<u>34 228</u> 21 125	<u>38 799</u> 21 166
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 144</u> 21 630	<u>28 812</u> 21 335	<u>34 174</u> 21 249	<u>28 617</u> 21 335	<u>34 443</u> 21 335	<u>39 015</u> 21 378
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 475</u> 21 955	<u>29 139</u> 21 656	<u>34 499</u> 21 568	<u>28 943</u> 21 656	<u>34 769</u> 21 656	<u>39 342</u> 21 699
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 811</u> 22 285	<u>29 471</u> 21 981	<u>34 829</u> 21 892	<u>29 275</u> 21 981	<u>35 101</u> 21 981	<u>39 674</u> 22 024
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 152</u> 22 619	<u>29 807</u> 22 310	<u>35 164</u> 22 220	<u>29 611</u> 22 310	<u>35 437</u> 22 310	<u>40 011</u> 22 354
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 198</u> 21 395	<u>28 741</u> 21 515	<u>32 218</u> 21 199	<u>28 800</u> 21 515	<u>34 626</u> 21 515	<u>38 879</u> 21 244
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 122</u> 21 609	<u>28 431</u> 21 729	<u>32 706</u> 21 409	<u>29 018</u> 21 729	<u>33 123</u> 21 729	<u>39 094</u> 21 455
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 342</u> 21 825	<u>28 652</u> 21 947	<u>32 925</u> 21 623	<u>29 240</u> 21 947	<u>33 345</u> 21 947	<u>39 313</u> 21 670

212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 497</u> 21 204	<u>32 497</u> 21 204	<u>28 972</u> 21 204	<u>36 731</u> 20 915	<u>35 826</u> 20 915	<u>41 281</u> 21 204	<u>40 135</u> 21 204
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 714</u> 21 417	<u>32 714</u> 21 417	<u>29 189</u> 21 417	<u>36 945</u> 21 125	<u>36 039</u> 21 125	<u>41 498</u> 21 417	<u>40 352</u> 21 417
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 042</u> 21 738	<u>33 042</u> 21 738	<u>29 517</u> 21 738	<u>37 268</u> 21 441	<u>36 362</u> 21 441	<u>41 825</u> 21 738	<u>40 680</u> 21 738
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 374</u> 22 064	<u>33 374</u> 22 064	<u>29 849</u> 22 064	<u>37 596</u> 21 763	<u>36 690</u> 21 763	<u>42 158</u> 22 064	<u>41 012</u> 22 064
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 711</u> 22 394	<u>33 711</u> 22 394	<u>30 186</u> 22 394	<u>37 929</u> 22 089	<u>37 023</u> 22 089	<u>42 495</u> 22 394	<u>41 349</u> 22 394
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 714</u> 21 417	<u>32 714</u> 21 417	<u>29 189</u> 21 417	<u>36 945</u> 21 125	<u>36 039</u> 21 125	<u>41 498</u> 21 417	<u>40 352</u> 21 417
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 932</u> 21 630	<u>32 932</u> 21 630	<u>29 407</u> 21 630	<u>37 160</u> 21 335	<u>36 254</u> 21 335	<u>41 716</u> 21 630	<u>40 570</u> 21 630
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 263</u> 21 955	<u>33 263</u> 21 955	<u>29 738</u> 21 955	<u>37 487</u> 21 656	<u>36 581</u> 21 656	<u>42 047</u> 21 955	<u>40 901</u> 21 955
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 599</u> 22 285	<u>33 599</u> 22 285	<u>30 074</u> 22 285	<u>37 818</u> 21 981	<u>36 912</u> 21 981	<u>42 383</u> 22 285	<u>41 237</u> 22 285
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 940</u> 22 619	<u>33 940</u> 22 619	<u>30 415</u> 22 619	<u>38 154</u> 22 310	<u>37 249</u> 22 310	<u>42 724</u> 22 619	<u>41 578</u> 22 619
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 692</u> 21 395	<u>32 692</u> 21 395	<u>27 593</u> 21 052	<u>37 343</u> 21 515	<u>36 438</u> 21 515	<u>37 544</u> 22 128	<u>40 330</u> 21 395
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 909</u> 21 608	<u>32 909</u> 21 608	<u>29 032</u> 21 262	<u>37 562</u> 21 729	<u>36 656</u> 21 729	<u>38 193</u> 22 348	<u>40 547</u> 21 608
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 129</u> 21 824	<u>33 129</u> 21 824	<u>29 249</u> 21 475	<u>37 783</u> 21 947	<u>36 878</u> 21 947	<u>38 421</u> 22 572	<u>40 767</u> 21 824

212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>41 281</u> 21 204	<u>27 259</u> 21 204	<u>33 018</u> 20 915	<u>31 420</u> 21 204	<u>25 838</u> 20 915
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>41 498</u> 21 417	<u>27 475</u> 21 417	<u>33 231</u> 21 125	<u>31 637</u> 21 417	<u>26 051</u> 21 125
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>41 825</u> 21 738	<u>27 803</u> 21 738	<u>33 555</u> 21 441	<u>31 965</u> 21 738	<u>26 375</u> 21 441
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>42 158</u> 22 064	<u>28 135</u> 22 064	<u>33 882</u> 21 763	<u>32 297</u> 22 064	<u>26 702</u> 21 763
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>42 495</u> 22 394	<u>28 473</u> 22 394	<u>34 215</u> 22 089	<u>32 634</u> 22 394	<u>27 035</u> 22 089
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>41 498</u> 21 417	<u>27 475</u> 21 417	<u>33 231</u> 21 125	<u>31 637</u> 21 417	<u>26 051</u> 21 125
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>41 716</u> 21 630	<u>27 693</u> 21 630	<u>33 446</u> 21 335	<u>31 855</u> 21 630	<u>26 267</u> 21 335
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>42 047</u> 21 955	<u>28 025</u> 21 955	<u>33 773</u> 21 656	<u>32 186</u> 21 955	<u>26 593</u> 21 656
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>42 383</u> 22 285	<u>28 361</u> 22 285	<u>34 105</u> 21 981	<u>32 522</u> 22 285	<u>26 925</u> 21 981
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 724</u> 22 619	<u>28 701</u> 22 619	<u>34 441</u> 22 310	<u>32 863</u> 22 619	<u>27 261</u> 22 310
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>37 544</u> 22 128	<u>26 112</u> 21 052	<u>33 630</u> 21 515	<u>29 617</u> 21 052	<u>26 450</u> 21 515
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 193</u> 22 348	<u>27 318</u> 21 262	<u>33 848</u> 21 729	<u>31 382</u> 21 262	<u>26 668</u> 21 729
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 421</u> 22 572	<u>27 535</u> 21 475	<u>34 070</u> 21 947	<u>31 599</u> 21 475	<u>26 890</u> 21 947

					,
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 558</u> 20 915
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 771</u> 21 124
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 095</u> 21 441
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 423</u> 21 762
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 757</u> 22 090
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 771</u> 21 124
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 987</u> 21 335
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 314</u> 21 655
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 645</u> 21 980
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 982</u> 22 310
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 171</u> 21 515
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 388</u> 21 728
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 610</u> 21 946

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 675</u> 22 151	<u>28 988</u> 22 276	<u>33 256</u> 21 947	<u>29 576</u> 22 276	<u>33 681</u> 22 276	<u>39 645</u> 21 995
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 015</u> 22 485	<u>29 329</u> 22 610	<u>33 591</u> 22 277	<u>29 916</u> 22 610	<u>34 022</u> 22 610	<u>39 981</u> 22 325
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 822	<u>29 675</u> 22 949	<u>33 932</u> 22 610	<u>30 262</u> 22 949	<u>34 367</u> 22 949	<u>40 322</u> 22 660
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 342</u> 21 825	<u>28 652</u> 21 947	<u>32 925</u> 21 623	<u>29 240</u> 21 947	<u>33 345</u> 21 947	<u>39 313</u> 21 670
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 22 043	<u>28 877</u> 22 166	<u>33 146</u> 21 840	<u>29 464</u> 22 166	<u>33 569</u> 22 166	<u>39 534</u> 21 887
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 374	<u>29 215</u> 22 498	<u>33 479</u> 22 166	<u>29 802</u> 22 498	<u>33 908</u> 22 498	<u>39 868</u> 22 215
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 244</u> 22 709	<u>29 559</u> 22 836	<u>33 818</u> 22 499	<u>30 147</u> 22 836	<u>34 252</u> 22 836	<u>40 208</u> 22 548
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 592</u> 23 050	<u>29 909</u> 23 178	<u>34 162</u> 22 837	<u>30 496</u> 23 178	<u>34 601</u> 23 178	<u>40 553</u> 22 886
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 22 043	<u>28 877</u> 22 166	<u>33 146</u> 21 840	<u>29 464</u> 22 166	<u>33 569</u> 22 166	<u>39 534</u> 21 887
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 790</u> 22 264	<u>29 102</u> 22 388	<u>33 368</u> 22 058	<u>29 690</u> 22 388	<u>33 795</u> 22 388	<u>39 757</u> 22 106
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 130</u> 22 597	<u>29 445</u> 22 724	<u>33 706</u> 22 389	<u>30 033</u> 22 724	<u>34 138</u> 22 724	<u>40 096</u> 22 438
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 476</u> 22 936	<u>29 792</u> 23 064	<u>34 048</u> 22 724	<u>30 380</u> 23 064	<u>34 485</u> 23 064	<u>40 438</u> 22 774
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 827</u> 23 280	<u>30 145</u> 23 410	<u>34 396</u> 23 065	<u>30 733</u> 23 410	<u>34 838</u> 23 410	<u>40 787</u> 23 115

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 463</u> 22 151	<u>33 463</u> 22 151	<u>29 577</u> 21 797	<u>38 119</u> 22 276	<u>37 213</u> 22 276	<u>38 766</u> 22 910	<u>41 101</u> 22 151
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 802</u> 22 483	<u>33 802</u> 22 483	<u>29 910</u> 22 124	<u>38 460</u> 22 610	<u>37 554</u> 22 610	<u>39 117</u> 23 254	<u>41 440</u> 22 483
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 146</u> 22 820	<u>34 146</u> 22 820	<u>30 249</u> 22 456	<u>38 806</u> 22 949	<u>37 900</u> 22 949	<u>39 472</u> 23 602	<u>41 783</u> 22 820
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 129</u> 21 824	<u>33 129</u> 21 824	<u>29 249</u> 21 475	<u>37 783</u> 21 947	<u>36 878</u> 21 947	<u>38 421</u> 22 572	<u>40 767</u> 21 824
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 352</u> 22 042	<u>33 352</u> 22 042	<u>29 468</u> 21 690	<u>38 008</u> 22 166	<u>37 102</u> 22 166	<u>38 652</u> 22 798	<u>40 990</u> 22 042
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 689</u> 22 372	<u>33 689</u> 22 372	<u>29 799</u> 22 015	<u>38 346</u> 22 498	<u>37 440</u> 22 498	<u>39 000</u> 23 139	<u>41 326</u> 22 372
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 031</u> 22 708	<u>34 031</u> 22 708	<u>30 136</u> 22 345	<u>38 690</u> 22 836	<u>37 785</u> 22 836	<u>39 354</u> 23 486	<u>41 669</u> 22 708
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 379</u> 23 048	<u>34 379</u> 23 048	<u>30 478</u> 22 680	<u>39 040</u> 23 178	<u>38 134</u> 23 178	<u>39 713</u> 23 838	<u>42 016</u> 23 048
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 352</u> 22 042	<u>33 352</u> 22 042	<u>29 468</u> 21 690	<u>38 008</u> 22 166	<u>37 102</u> 22 166	<u>38 652</u> 22 798	<u>40 990</u> 22 042
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 577</u> 22 262	<u>33 577</u> 22 262	<u>29 689</u> 21 906	<u>38 233</u> 22 388	<u>37 327</u> 22 388	<u>38 884</u> 23 025	<u>41 214</u> 22 262
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 918</u> 22 597	<u>33 918</u> 22 597	<u>30 024</u> 22 236	<u>38 576</u> 22 724	<u>37 671</u> 22 724	<u>39 237</u> 23 371	<u>41 556</u> 22 597
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 263</u> 22 935	<u>34 263</u> 22 935	<u>30 364</u> 22 568	<u>38 923</u> 23 064	<u>38 017</u> 23 064	<u>39 593</u> 23 721	<u>41 900</u> 22 935
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>34 614</u> 23 279	<u>34 614</u> 23 279	<u>30 709</u> 22 907	<u>39 276</u> 23 410	<u>38 371</u> 23 410	<u>39 957</u> 24 077	<u>42 252</u> 23 279

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 766</u> 22 910	<u>27 863</u> 21 797	<u>34 406</u> 22 276	<u>31 927</u> 21 797	<u>27 226</u> 22 276
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 117</u> 23 254	<u>28 197</u> 22 124	<u>34 746</u> 22 610	<u>32 260</u> 22 124	<u>27 566</u> 22 610
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 472</u> 23 602	<u>28 535</u> 22 456	<u>35 092</u> 22 949	<u>32 599</u> 22 456	<u>27 912</u> 22 949
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 421</u> 22 572	<u>27 535</u> 21 475	<u>34 070</u> 21 947	<u>31 599</u> 21 475	<u>26 890</u> 21 947
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 652</u> 22 798	<u>27 754</u> 21 690	<u>34 294</u> 22 166	<u>31 818</u> 21 690	<u>27 114</u> 22 166
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>39 000</u> 23 139	<u>28 085</u> 22 015	<u>34 632</u> 22 498	<u>32 149</u> 22 015	<u>27 452</u> 22 498
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 354</u> 23 486	<u>28 422</u> 22 345	<u>34 977</u> 22 836	<u>32 486</u> 22 345	<u>27 797</u> 22 836
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 713</u> 23 838	<u>28 764</u> 22 680	<u>35 326</u> 23 178	<u>32 828</u> 22 680	<u>28 146</u> 23 178
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 652</u> 22 798	<u>27 754</u> 21 690	<u>34 294</u> 22 166	<u>31 818</u> 21 690	<u>27 114</u> 22 166
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 884</u> 23 025	<u>27 975</u> 21 906	<u>34 520</u> 22 388	<u>32 039</u> 21 906	<u>27 340</u> 22 388
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 237</u> 23 371	<u>28 311</u> 22 236	<u>34 863</u> 22 724	<u>32 374</u> 22 236	<u>27 683</u> 22 724
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 593</u> 23 721	<u>28 650</u> 22 568	<u>35 210</u> 23 064	<u>32 714</u> 22 568	<u>28 030</u> 23 064
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 957</u> 24 077	<u>28 996</u> 22 907	<u>35 563</u> 23 410	<u>33 059</u> 22 907	<u>28 383</u> 23 410

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 946</u> 22 275
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 287</u> 22 610
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 633</u> 22 948
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 610</u> 21 946
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 834</u> 22 165
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 173</u> 22 498
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 518</u> 22 836
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 867</u> 23 178
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 834</u> 22 165
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 060</u> 22 387
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 403</u> 22 723
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 750</u> 23 063
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 104</u> 23 410



212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 790</u> 22 264	<u>29 102</u> 22 388	<u>33 368</u> 22 058	<u>29 690</u> 22 388	<u>33 795</u> 22 388	<u>39 757</u> 22 106
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 016</u> 22 486	<u>29 331</u> 22 612	<u>33 594</u> 22 279	<u>29 919</u> 22 612	<u>34 024</u> 22 612	<u>39 983</u> 22 327
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 360</u> 22 823	<u>29 677</u> 22 951	<u>33 934</u> 22 613	<u>30 265</u> 22 951	<u>34 370</u> 22 951	<u>40 325</u> 22 662
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 710</u> 23 166	<u>30 028</u> 23 295	<u>34 280</u> 22 952	<u>30 615</u> 23 295	<u>34 720</u> 23 295	<u>40 671</u> 23 001
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 064</u> 23 513	<u>30 384</u> 23 645	<u>34 631</u> 23 296	<u>30 972</u> 23 645	<u>35 077</u> 23 645	<u>41 023</u> 23 347
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 698</u> 23 154	<u>30 016</u> 23 284	<u>34 269</u> 22 941	<u>30 604</u> 23 284	<u>34 709</u> 23 284	<u>40 660</u> 22 991
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 934</u> 23 385	<u>30 253</u> 23 516	<u>34 502</u> 23 169	<u>30 841</u> 23 516	<u>34 946</u> 23 516	<u>40 893</u> 23 220
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 736	<u>30 614</u> 23 869	<u>34 857</u> 23 518	<u>31 201</u> 23 869	<u>35 306</u> 23 869	<u>41 249</u> 23 569
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 092	<u>30 978</u> 24 226	<u>35 216</u> 23 869	<u>31 565</u> 24 226	<u>35 671</u> 24 226	<u>41 609</u> 23 921
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 023</u> 24 454	<u>31 349</u> 24 591	<u>35 582</u> 24 228	<u>31 937</u> 24 591	<u>36 042</u> 24 591	<u>41 976</u> 24 281
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 396</u> 22 570	<u>30 239</u> 22 984	<u>33 492</u> 22 448	<u>30 298</u> 22 984	<u>34 088</u> 22 844	<u>39 570</u> 21 922
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 332</u> 22 795	<u>29 944</u> 23 212	<u>33 994</u> 22 671	<u>30 531</u> 23 212	<u>34 493</u> 23 072	<u>39 793</u> 22 141
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 681</u> 23 138	<u>30 299</u> 23 561	<u>34 341</u> 23 011	<u>30 886</u> 23 561	<u>34 846</u> 23 418	<u>40 132</u> 22 473

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 577</u> 22 262	<u>33 577</u> 22 262	<u>29 689</u> 21 906	<u>38 233</u> 22 388	<u>37 327</u> 22 388	<u>38 884</u> 23 025	<u>41 214</u> 22 262
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 804</u> 22 486	<u>33 804</u> 22 486	<u>29 913</u> 22 126	<u>38 462</u> 22 612	<u>37 557</u> 22 612	<u>39 119</u> 23 256	<u>41 442</u> 22 486
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 148</u> 22 823	<u>34 148</u> 22 823	<u>30 251</u> 22 458	<u>38 808</u> 22 951	<u>37 902</u> 22 951	<u>39 475</u> 23 605	<u>41 786</u> 22 823
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 497</u> 23 164	<u>34 497</u> 23 164	<u>30 594</u> 22 794	<u>39 159</u> 23 295	<u>38 253</u> 23 295	<u>39 836</u> 23 958	<u>42 135</u> 23 164
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 852</u> 23 512	<u>34 852</u> 23 512	<u>30 943</u> 23 137	<u>39 515</u> 23 645	<u>38 610</u> 23 645	<u>40 202</u> 24 318	<u>42 489</u> 23 512
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 486</u> 23 154	<u>34 486</u> 23 154	<u>30 583</u> 22 784	<u>39 147</u> 23 284	<u>38 242</u> 23 284	<u>39 824</u> 23 947	<u>42 123</u> 23 154
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 721</u> 23 384	<u>34 721</u> 23 384	<u>30 815</u> 23 011	<u>39 384</u> 23 516	<u>38 478</u> 23 516	<u>40 067</u> 24 186	<u>42 359</u> 23 384
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 080</u> 23 736	<u>35 080</u> 23 736	<u>31 168</u> 23 356	<u>39 745</u> 23 869	<u>38 839</u> 23 869	<u>40 438</u> 24 549	<u>42 717</u> 23 736
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 442</u> 24 091	<u>35 442</u> 24 091	<u>31 524</u> 23 706	<u>40 109</u> 24 226	<u>39 203</u> 24 226	<u>40 813</u> 24 917	<u>43 079</u> 24 091
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 811</u> 24 453	<u>35 811</u> 24 453	<u>31 888</u> 24 062	<u>40 481</u> 24 591	<u>39 575</u> 24 591	<u>41 195</u> 25 291	<u>43 449</u> 24 453
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 891</u> 22 570	<u>33 891</u> 22 570	<u>28 619</u> 22 058	<u>38 841</u> 22 984	<u>37 935</u> 22 984	<u>38 885</u> 23 443	<u>41 529</u> 22 570
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 120</u> 22 795	<u>34 120</u> 22 795	<u>30 068</u> 22 278	<u>39 075</u> 23 212	<u>38 169</u> 23 212	<u>39 548</u> 23 677	<u>41 758</u> 22 795
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 469</u> 23 137	<u>34 469</u> 23 137	<u>30 409</u> 22 613	<u>39 430</u> 23 561	<u>38 524</u> 23 561	<u>39 911</u> 24 032	<u>42 107</u> 23 137

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 884</u> 23 025	<u>27 975</u> 21 906	<u>34 520</u> 22 388	<u>32 039</u> 21 906	<u>27 340</u> 22 388
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 119</u> 23 256	<u>28 199</u> 22 126	<u>34 749</u> 22 612	<u>32 263</u> 22 126	<u>27 569</u> 22 612
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 475</u> 23 605	<u>28 537</u> 22 458	<u>35 094</u> 22 951	<u>32 601</u> 22 458	<u>27 914</u> 22 951
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 836</u> 23 958	<u>28 881</u> 22 794	<u>35 445</u> 23 295	<u>32 944</u> 22 794	<u>28 265</u> 23 295
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 202</u> 24 318	<u>29 230</u> 23 137	<u>35 802</u> 23 645	<u>33 293</u> 23 137	<u>28 622</u> 23 645
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 824</u> 23 947	<u>28 870</u> 22 784	<u>35 434</u> 23 284	<u>32 933</u> 22 784	<u>28 254</u> 23 284
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 067</u> 24 186	<u>29 101</u> 23 011	<u>35 670</u> 23 516	<u>33 165</u> 23 011	<u>28 491</u> 23 516
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 438</u> 24 549	<u>29 454</u> 23 356	<u>36 031</u> 23 869	<u>33 518</u> 23 356	<u>28 851</u> 23 869
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 813</u> 24 917	<u>29 810</u> 23 706	<u>36 395</u> 24 226	<u>33 874</u> 23 706	<u>29 215</u> 24 226
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 195</u> 25 291	<u>30 174</u> 24 062	<u>36 767</u> 24 591	<u>34 238</u> 24 062	<u>29 587</u> 24 591
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 885</u> 23 443	<u>27 138</u> 22 058	<u>35 128</u> 22 984	<u>30 643</u> 22 058	<u>27 948</u> 22 984
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>39 548</u> 23 677	<u>28 354</u> 22 278	<u>35 361</u> 23 212	<u>32 418</u> 22 278	<u>28 181</u> 23 212
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 911</u> 24 032	<u>28 695</u> 22 613	<u>35 716</u> 23 561	<u>32 759</u> 22 613	<u>28 536</u> 23 561

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 060</u> 22 387
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 288</u> 22 611
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 634</u> 22 950
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 985</u> 23 294
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 342</u> 23 643
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 974</u> 23 283
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 212</u> 23 516
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 571</u> 23 869
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 936</u> 24 226
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 307</u> 24 590
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 669</u> 22 984
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 901</u> 23 212
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 257</u> 23 560

212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 035</u> 23 485	<u>30 659</u> 23 914	<u>34 693</u> 23 356	<u>31 247</u> 23 914	<u>35 204</u> 23 769	<u>40 476</u> 22 810
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 837	<u>31 026</u> 24 273	<u>35 051</u> 23 707	<u>31 613</u> 24 273	<u>35 568</u> 24 126	<u>40 826</u> 23 153
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 332</u> 22 795	<u>29 944</u> 23 212	<u>33 994</u> 22 671	<u>30 531</u> 23 212	<u>34 493</u> 23 072	<u>39 793</u> 22 141
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 565</u> 23 024	<u>30 180</u> 23 445	<u>34 225</u> 22 898	<u>30 768</u> 23 445	<u>34 728</u> 23 302	<u>40 019</u> 22 363
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 917</u> 23 369	<u>30 539</u> 23 797	<u>34 576</u> 23 242	<u>31 127</u> 23 797	<u>35 085</u> 23 652	<u>40 362</u> 22 698
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 275</u> 23 719	<u>30 904</u> 24 154	<u>34 931</u> 23 590	<u>31 491</u> 24 154	<u>35 447</u> 24 007	<u>40 709</u> 23 039
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 637</u> 24 075	<u>31 273</u> 24 516	<u>35 292</u> 23 944	<u>31 860</u> 24 516	<u>35 814</u> 24 367	<u>41 061</u> 23 384
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 565</u> 23 024	<u>30 180</u> 23 445	<u>34 225</u> 22 898	<u>30 768</u> 23 445	<u>34 728</u> 23 302	<u>40 019</u> 22 363
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 800</u> 23 254	<u>30 420</u> 23 679	<u>34 459</u> 23 127	<u>31 007</u> 23 679	<u>34 966</u> 23 536	<u>40 248</u> 22 587
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 156</u> 23 603	<u>30 781</u> 24 034	<u>34 812</u> 23 473	<u>31 369</u> 24 034	<u>35 325</u> 23 888	<u>40 593</u> 22 925
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 23 956	<u>31 149</u> 24 394	<u>35 171</u> 23 826	<u>31 737</u> 24 394	<u>35 691</u> 24 246	<u>40 943</u> 23 269
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 884</u> 24 317	<u>31 523</u> 24 761	<u>35 537</u> 24 184	<u>32 111</u> 24 761	<u>36 063</u> 24 611	<u>41 300</u> 23 619
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 504</u> 23 944	<u>31 137</u> 24 382	<u>35 159</u> 23 814	<u>31 724</u> 24 382	<u>35 678</u> 24 234	<u>40 931</u> 23 257

212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 823</u> 23 484	<u>34 823</u> 23 484	<u>30 755</u> 22 952	<u>39 790</u> 23 914	<u>38 884</u> 23 914	<u>40 278</u> 24 392	<u>42 461</u> 23 484
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 183</u> 23 837	<u>35 183</u> 23 837	<u>31 107</u> 23 297	<u>40 157</u> 24 273	<u>39 251</u> 24 273	<u>40 652</u> 24 759	<u>42 821</u> 23 837
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 120</u> 22 795	<u>34 120</u> 22 795	<u>30 068</u> 22 278	<u>39 075</u> 23 212	<u>38 169</u> 23 212	<u>39 548</u> 23 677	<u>41 758</u> 22 795
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 353</u> 23 023	<u>34 353</u> 23 023	<u>30 295</u> 22 501	<u>39 311</u> 23 445	<u>38 406</u> 23 445	<u>39 790</u> 23 914	<u>41 991</u> 23 023
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 705</u> 23 369	<u>34 705</u> 23 369	<u>30 640</u> 22 839	<u>39 671</u> 23 797	<u>38 765</u> 23 797	<u>40 156</u> 24 273	<u>42 343</u> 23 369
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 063</u> 23 719	<u>35 063</u> 23 719	<u>30 989</u> 23 182	<u>40 035</u> 24 154	<u>39 129</u> 24 154	<u>40 527</u> 24 637	<u>42 701</u> 23 719
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 425</u> 24 075	<u>35 425</u> 24 075	<u>31 344</u> 23 529	<u>40 404</u> 24 516	<u>39 498</u> 24 516	<u>40 904</u> 25 006	<u>43 063</u> 24 075
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 353</u> 23 023	<u>34 353</u> 23 023	<u>30 295</u> 22 501	<u>39 311</u> 23 445	<u>38 406</u> 23 445	<u>39 790</u> 23 914	<u>41 991</u> 23 023
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 588</u> 23 254	<u>34 588</u> 23 254	<u>30 525</u> 22 726	<u>39 551</u> 23 679	<u>38 645</u> 23 679	<u>40 034</u> 24 153	<u>42 226</u> 23 254
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 943</u> 23 602	<u>34 943</u> 23 602	<u>30 872</u> 23 067	<u>39 912</u> 24 034	<u>39 007</u> 24 034	<u>40 403</u> 24 514	<u>42 581</u> 23 602
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 304</u> 23 956	<u>35 304</u> 23 956	<u>31 225</u> 23 413	<u>40 280</u> 24 394	<u>39 375</u> 24 394	<u>40 778</u> 24 882	<u>42 942</u> 23 956
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 672</u> 24 316	<u>35 672</u> 24 316	<u>31 584</u> 23 765	<u>40 654</u> 24 761	<u>39 749</u> 24 761	<u>41 160</u> 25 256	<u>43 309</u> 24 316
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 292</u> 23 944	<u>35 292</u> 23 944	<u>31 213</u> 23 401	<u>40 268</u> 24 382	<u>39 362</u> 24 382	<u>40 765</u> 24 870	<u>42 930</u> 23 944

212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>40 278</u> 24 392	<u>29 041</u> 22 952	<u>36 077</u> 23 914	<u>33 105</u> 22 952	<u>28 897</u> 23 914
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 652</u> 24 759	<u>29 393</u> 23 297	<u>36 443</u> 24 273	<u>33 457</u> 23 297	<u>29 263</u> 24 273
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>39 548</u> 23 677	<u>28 354</u> 22 278	<u>35 361</u> 23 212	<u>32 418</u> 22 278	<u>28 181</u> 23 212
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 790</u> 23 914	<u>28 582</u> 22 501	<u>35 598</u> 23 445	<u>32 645</u> 22 501	<u>28 418</u> 23 445
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>40 156</u> 24 273	<u>28 926</u> 22 839	<u>35 957</u> 23 797	<u>32 990</u> 22 839	<u>28 777</u> 23 797
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 527</u> 24 637	<u>29 276</u> 23 182	<u>36 321</u> 24 154	<u>33 339</u> 23 182	<u>29 141</u> 24 154
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 904</u> 25 006	<u>29 630</u> 23 529	<u>36 690</u> 24 516	<u>33 694</u> 23 529	<u>29 510</u> 24 516
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 790</u> 23 914	<u>28 582</u> 22 501	<u>35 598</u> 23 445	<u>32 645</u> 22 501	<u>28 418</u> 23 445
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>40 034</u> 24 153	<u>28 811</u> 22 726	<u>35 837</u> 23 679	<u>32 875</u> 22 726	<u>28 657</u> 23 679
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>40 403</u> 24 514	<u>29 158</u> 23 067	<u>36 199</u> 24 034	<u>33 222</u> 23 067	<u>29 019</u> 24 034
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 778</u> 24 882	<u>29 512</u> 23 413	<u>36 567</u> 24 394	<u>33 575</u> 23 413	<u>29 387</u> 24 394
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>41 160</u> 25 256	<u>29 871</u> 23 765	<u>36 941</u> 24 761	<u>33 934</u> 23 765	<u>29 761</u> 24 761
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 765</u> 24 870	<u>29 499</u> 23 401	<u>36 554</u> 24 382	<u>33 563</u> 23 401	<u>29 374</u> 24 382

212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 617</u> 23 913
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 983</u> 24 272
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 901</u> 23 212
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 138</u> 23 444
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 497</u> 23 796
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 861</u> 24 152
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 230</u> 24 515
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 138</u> 23 444
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 377</u> 23 679
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 740</u> 24 034
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 107</u> 24 394
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 480</u> 24 760
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 094</u> 24 381



212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 748</u> 24 184	<u>31 386</u> 24 627	<u>35 403</u> 24 052	<u>31 974</u> 24 627	<u>35 926</u> 24 477	<u>41 169</u> 23 490
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 546	<u>31 763</u> 24 996	<u>35 770</u> 24 413	<u>32 350</u> 24 996	<u>36 301</u> 24 844	<u>41 529</u> 23 842
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 494</u> 24 915	<u>32 144</u> 25 370	<u>36 143</u> 24 779	<u>32 732</u> 25 370	<u>36 680</u> 25 216	<u>41 893</u> 24 199
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 875</u> 25 288	<u>32 532</u> 25 751	<u>36 522</u> 25 150	<u>33 120</u> 25 751	<u>37 066</u> 25 594	<u>42 263</u> 24 562
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 257</u> 23 414	<u>31 620</u> 24 337	<u>34 689</u> 23 621	<u>31 678</u> 24 337	<u>37 505</u> 24 337	<u>40 262</u> 22 600
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 200</u> 23 647	<u>31 338</u> 24 579	<u>35 203</u> 23 857	<u>31 925</u> 24 579	<u>37 751</u> 24 579	<u>40 492</u> 22 826
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 563</u> 24 002	<u>31 714</u> 24 948	<u>35 569</u> 24 216	<u>32 302</u> 24 948	<u>38 128</u> 24 948	<u>40 841</u> 23 169
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 930</u> 24 362	<u>32 095</u> 25 322	<u>35 939</u> 24 578	<u>32 682</u> 25 322	<u>38 509</u> 25 322	<u>41 195</u> 23 515
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 303</u> 24 727	<u>32 483</u> 25 703	<u>36 316</u> 24 948	<u>33 071</u> 25 703	<u>38 897</u> 25 703	<u>41 556</u> 23 869
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 200</u> 23 647	<u>31 338</u> 24 579	<u>35 203</u> 23 857	<u>31 925</u> 24 579	<u>37 751</u> 24 579	<u>40 492</u> 22 826
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 441</u> 23 883	<u>31 588</u> 24 825	<u>35 447</u> 24 096	<u>32 176</u> 24 825	<u>38 002</u> 24 825	<u>40 724</u> 23 054
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 807</u> 24 242	<u>31 969</u> 25 198	<u>35 816</u> 24 458	<u>32 556</u> 25 198	<u>38 383</u> 25 198	<u>41 078</u> 23 400
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 178</u> 24 605	<u>32 354</u> 25 575	<u>36 189</u> 24 824	<u>32 941</u> 25 575	<u>38 767</u> 25 575	<u>41 435</u> 23 751

212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 537</u> 24 184	<u>35 537</u> 24 184	<u>31 452</u> 23 636	<u>40 517</u> 24 627	<u>39 611</u> 24 627	<u>41 019</u> 25 119	<u>43 175</u> 24 184
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>35 907</u> 24 547	<u>35 907</u> 24 547	<u>31 814</u> 23 990	<u>40 894</u> 24 996	<u>39 988</u> 24 996	<u>41 404</u> 25 496	<u>43 544</u> 24 547
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 282</u> 24 914	<u>36 282</u> 24 914	<u>32 180</u> 24 349	<u>41 276</u> 25 370	<u>40 370</u> 25 370	<u>41 793</u> 25 878	<u>43 919</u> 24 914
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 663</u> 25 288	<u>36 663</u> 25 288	<u>32 553</u> 24 714	<u>41 664</u> 25 751	<u>40 758</u> 25 751	<u>42 189</u> 26 266	<u>44 300</u> 25 288
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 751</u> 23 414	<u>34 751</u> 23 414	<u>29 403</u> 22 826	<u>40 222</u> 24 337	<u>39 316</u> 24 337	<u>40 072</u> 24 607	<u>42 389</u> 23 414
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 989</u> 23 647	<u>34 989</u> 23 647	<u>30 858</u> 23 053	<u>40 469</u> 24 579	<u>39 563</u> 24 579	<u>40 747</u> 24 852	<u>42 627</u> 23 647
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 352</u> 24 002	<u>35 352</u> 24 002	<u>31 211</u> 23 399	<u>40 845</u> 24 948	<u>39 940</u> 24 948	<u>41 128</u> 25 226	<u>42 989</u> 24 002
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 718</u> 24 361	<u>35 718</u> 24 361	<u>31 568</u> 23 749	<u>41 226</u> 25 322	<u>40 320</u> 25 322	<u>41 513</u> 25 603	<u>43 355</u> 24 361
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 091</u> 24 728	<u>36 091</u> 24 728	<u>31 933</u> 24 107	<u>41 615</u> 25 703	<u>40 709</u> 25 703	<u>41 906</u> 25 988	<u>43 729</u> 24 728
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 989</u> 23 647	<u>34 989</u> 23 647	<u>30 858</u> 23 053	<u>40 469</u> 24 579	<u>39 563</u> 24 579	<u>40 747</u> 24 852	<u>42 627</u> 23 647
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 230</u> 23 884	<u>35 230</u> 23 884	<u>31 093</u> 23 284	<u>40 719</u> 24 825	<u>39 814</u> 24 825	<u>41 001</u> 25 101	<u>42 868</u> 23 884
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 596</u> 24 243	<u>35 596</u> 24 243	<u>31 450</u> 23 634	<u>41 100</u> 25 198	<u>40 194</u> 25 198	<u>41 386</u> 25 478	<u>43 234</u> 24 243
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 966</u> 24 605	<u>35 966</u> 24 605	<u>31 811</u> 23 987	<u>41 485</u> 25 575	<u>40 579</u> 25 575	<u>41 774</u> 25 859	<u>43 604</u> 24 605

212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>41 019</u> 25 119	<u>29 739</u> 23 636	<u>36 804</u> 24 627	<u>33 802</u> 23 636	<u>29 624</u> 24 627
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 404</u> 25 496	<u>30 100</u> 23 990	<u>37 180</u> 24 996	<u>34 164</u> 23 990	<u>30 000</u> 24 996
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 793</u> 25 878	<u>30 467</u> 24 349	<u>37 562</u> 25 370	<u>34 530</u> 24 349	<u>30 382</u> 25 370
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 189</u> 26 266	<u>30 839</u> 24 714	<u>37 950</u> 25 751	<u>34 903</u> 24 714	<u>30 770</u> 25 751
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 072</u> 24 607	<u>27 922</u> 22 826	<u>36 508</u> 24 337	<u>31 427</u> 22 826	<u>29 328</u> 24 337
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 747</u> 24 852	<u>29 144</u> 23 053	<u>36 755</u> 24 579	<u>33 208</u> 23 053	<u>29 575</u> 24 579
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 128</u> 25 226	<u>29 498</u> 23 399	<u>37 132</u> 24 948	<u>33 561</u> 23 399	<u>29 952</u> 24 948
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 513</u> 25 603	<u>29 855</u> 23 749	<u>37 512</u> 25 322	<u>33 918</u> 23 749	<u>30 332</u> 25 322
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 906</u> 25 988	<u>30 219</u> 24 107	<u>37 901</u> 25 703	<u>34 283</u> 24 107	<u>30 721</u> 25 703
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 747</u> 24 852	<u>29 144</u> 23 053	<u>36 755</u> 24 579	<u>33 208</u> 23 053	<u>29 575</u> 24 579
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 001</u> 25 101	<u>29 380</u> 23 284	<u>37 006</u> 24 825	<u>33 443</u> 23 284	<u>29 826</u> 24 825
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 386</u> 25 478	<u>29 737</u> 23 634	<u>37 386</u> 25 198	<u>33 800</u> 23 634	<u>30 206</u> 25 198
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>41 774</u> 25 859	<u>30 097</u> 23 987	<u>37 771</u> 25 575	<u>34 161</u> 23 987	<u>30 591</u> 25 575

212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	$\frac{33\ 343}{24\ 625}$
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	$\frac{33\ 720}{24\ 995}$
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	$\frac{34\ 103}{25\ 370}$
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	$\frac{34\ 490}{25\ 750}$
212-101-0800	22,5 7473-2010	3			
212-101-0801		3	1	2400	$\frac{33\ 049}{24\ 337}$
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	$\frac{33\ 297}{24\ 580}$
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	$\frac{33\ 673}{24\ 949}$
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	$\frac{34\ 054}{25\ 322}$
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	$\frac{34\ 443}{25\ 703}$
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	$\frac{33\ 297}{24\ 580}$
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	$\frac{33\ 548}{24\ 826}$
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	$\frac{33\ 928}{25\ 198}$
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	$\frac{34\ 314}{25\ 577}$

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 555</u> 24 974	<u>32 745</u> 25 959	<u>36 569</u> 25 196	<u>33 332</u> 25 959	<u>39 158</u> 25 959	<u>41 798</u> 24 107
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 441</u> 23 883	<u>31 588</u> 24 825	<u>35 447</u> 24 096	<u>32 176</u> 24 825	<u>38 002</u> 24 825	<u>40 724</u> 23 054
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 685</u> 24 122	<u>31 842</u> 25 073	<u>35 693</u> 24 337	<u>32 429</u> 25 073	<u>38 255</u> 25 073	<u>40 960</u> 23 285
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 054</u> 24 484	<u>32 225</u> 25 449	<u>36 065</u> 24 701	<u>32 812</u> 25 449	<u>38 639</u> 25 449	<u>41 316</u> 23 634
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 429</u> 24 851	<u>32 615</u> 25 831	<u>36 443</u> 25 072	<u>33 202</u> 25 831	<u>39 028</u> 25 831	<u>41 678</u> 23 988
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 809</u> 25 224	<u>33 010</u> 26 219	<u>36 826</u> 25 448	<u>33 597</u> 26 219	<u>39 424</u> 26 219	<u>42 045</u> 24 348
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 417</u> 24 839	<u>32 602</u> 25 818	<u>36 430</u> 25 060	<u>33 189</u> 25 818	<u>39 015</u> 25 818	<u>41 665</u> 23 976
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 670</u> 25 087	<u>32 864</u> 26 076	<u>36 685</u> 25 310	<u>33 452</u> 26 076	<u>39 278</u> 26 076	<u>41 909</u> 24 215
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 054</u> 25 464	<u>33 263</u> 26 467	<u>37 072</u> 25 689	<u>33 851</u> 26 467	<u>39 677</u> 26 467	<u>42 280</u> 24 579
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 442</u> 25 845	<u>33 669</u> 26 865	<u>37 466</u> 26 075	<u>34 256</u> 26 865	<u>40 082</u> 26 865	<u>42 656</u> 24 948
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 839</u> 26 233	<u>34 080</u> 27 267	<u>37 865</u> 26 466	<u>34 667</u> 27 267	<u>40 493</u> 27 267	<u>43 038</u> 25 322
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 548</u> 24 680	<u>33 020</u> 25 710	<u>35 947</u> 24 854	<u>33 079</u> 25 710	<u>36 559</u> 25 267	<u>41 184</u> 23 504
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 629</u> 25 048	<u>32 883</u> 26 094	<u>36 600</u> 25 226	<u>33 471</u> 26 094	<u>37 119</u> 25 646	<u>41 542</u> 23 856

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 343</u> 24 974	<u>36 343</u> 24 974	<u>32 178</u> 24 347	<u>41 876</u> 25 959	<u>40 970</u> 25 959	<u>42 170</u> 26 247	<u>43 981</u> 24 974
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 230</u> 23 884	<u>35 230</u> 23 884	<u>31 093</u> 23 284	<u>40 719</u> 24 825	<u>39 814</u> 24 825	<u>41 001</u> 25 101	<u>42 868</u> 23 884
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 474</u> 24 122	<u>35 474</u> 24 122	<u>31 331</u> 23 516	<u>40 973</u> 25 073	<u>40 067</u> 25 073	<u>41 257</u> 25 352	<u>43 112</u> 24 122
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 843</u> 24 484	<u>35 843</u> 24 484	<u>31 690</u> 23 869	<u>41 356</u> 25 449	<u>40 450</u> 25 449	<u>41 644</u> 25 732	<u>43 480</u> 24 484
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 218</u> 24 852	<u>36 218</u> 24 852	<u>32 056</u> 24 227	<u>41 746</u> 25 831	<u>40 840</u> 25 831	<u>42 039</u> 26 118	<u>43 856</u> 24 852
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 598</u> 25 224	<u>36 598</u> 25 224	<u>32 426</u> 24 591	<u>42 141</u> 26 219	<u>41 235</u> 26 219	<u>42 438</u> 26 510	<u>44 236</u> 25 224
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 205</u> 24 839	<u>36 205</u> 24 839	<u>32 044</u> 24 215	<u>41 733</u> 25 818	<u>40 827</u> 25 818	<u>42 025</u> 26 105	<u>43 843</u> 24 839
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 458</u> 25 087	<u>36 458</u> 25 087	<u>32 290</u> 24 457	<u>41 995</u> 26 076	<u>41 089</u> 26 076	<u>42 291</u> 26 365	<u>44 095</u> 25 087
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>36 842</u> 25 463	<u>36 842</u> 25 463	<u>32 664</u> 24 824	<u>42 394</u> 26 467	<u>41 488</u> 26 467	<u>42 694</u> 26 761	<u>44 479</u> 25 463
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 232</u> 25 846	<u>37 232</u> 25 846	<u>33 044</u> 25 196	<u>42 800</u> 26 865	<u>41 894</u> 26 865	<u>43 104</u> 27 163	<u>44 870</u> 25 846
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>37 627</u> 26 233	<u>37 627</u> 26 233	<u>33 430</u> 25 574	<u>43 211</u> 27 267	<u>42 305</u> 27 267	<u>43 520</u> 27 570	<u>45 265</u> 26 233
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 042</u> 24 680	<u>36 042</u> 24 680	<u>30 590</u> 23 990	<u>41 622</u> 25 710	<u>40 717</u> 25 710	<u>41 714</u> 26 217	<u>43 680</u> 24 680
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 419</u> 25 049	<u>36 419</u> 25 049	<u>32 181</u> 24 350	<u>42 014</u> 26 094	<u>41 109</u> 26 094	<u>42 539</u> 26 609	<u>44 057</u> 25 049

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 170</u> 26 247	<u>30 464</u> 24 347	<u>38 162</u> 25 959	<u>34 528</u> 24 347	<u>30 982</u> 25 959
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 001</u> 25 101	<u>29 380</u> 23 284	<u>37 006</u> 24 825	<u>33 443</u> 23 284	<u>29 826</u> 24 825
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 257</u> 25 352	<u>29 617</u> 23 516	<u>37 259</u> 25 073	<u>33 681</u> 23 516	<u>30 079</u> 25 073
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 644</u> 25 732	<u>29 977</u> 23 869	<u>37 642</u> 25 449	<u>34 040</u> 23 869	<u>30 462</u> 25 449
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 039</u> 26 118	<u>30 342</u> 24 227	<u>38 032</u> 25 831	<u>34 406</u> 24 227	<u>30 852</u> 25 831
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 438</u> 26 510	<u>30 713</u> 24 591	<u>38 427</u> 26 219	<u>34 776</u> 24 591	<u>31 247</u> 26 219
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 025</u> 26 105	<u>30 330</u> 24 215	<u>38 019</u> 25 818	<u>34 394</u> 24 215	<u>30 839</u> 25 818
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 291</u> 26 365	<u>30 576</u> 24 457	<u>38 282</u> 26 076	<u>34 640</u> 24 457	<u>31 102</u> 26 076
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>42 694</u> 26 761	<u>30 950</u> 24 824	<u>38 681</u> 26 467	<u>35 014</u> 24 824	<u>31 501</u> 26 467
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 104</u> 27 163	<u>31 331</u> 25 196	<u>39 086</u> 26 865	<u>35 394</u> 25 196	<u>31 906</u> 26 865
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>43 520</u> 27 570	<u>31 716</u> 25 574	<u>39 497</u> 27 267	<u>35 780</u> 25 574	<u>32 317</u> 27 267
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 714</u> 26 217	<u>29 109</u> 23 990	<u>37 909</u> 25 710	<u>32 614</u> 23 990	<u>30 729</u> 25 710
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 539</u> 26 609	<u>30 467</u> 24 350	<u>38 301</u> 26 094	<u>34 531</u> 24 350	<u>31 121</u> 26 094

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 704</u> 25 960
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 548</u> 24 826
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 801</u> 25 074
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 184</u> 25 450
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 574</u> 25 832
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 970</u> 26 220
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 561</u> 25 819
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 824</u> 26 077
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 223</u> 26 468
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 628</u> 26 866
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 039</u> 27 268
212-101-0900	25 7473-2010	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 450</u> 25 710
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 842</u> 26 095



212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>33 283</u> 26 486	<u>36 986</u> 25 605	<u>33 870</u> 26 486	<u>37 511</u> 26 031	<u>41 908</u> 24 214
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 25 806	<u>33 688</u> 26 883	<u>37 378</u> 25 989	<u>34 275</u> 26 883	<u>37 909</u> 26 421	<u>42 278</u> 24 577
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 924	<u>32 753</u> 25 966	<u>36 474</u> 25 102	<u>33 340</u> 25 966	<u>36 990</u> 25 520	<u>41 423</u> 23 739
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 886</u> 25 299	<u>33 150</u> 26 356	<u>36 857</u> 25 479	<u>33 737</u> 26 356	<u>37 380</u> 25 903	<u>41 786</u> 24 095
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 678	<u>33 553</u> 26 751	<u>37 248</u> 25 861	<u>34 141</u> 26 751	<u>37 777</u> 26 292	<u>42 155</u> 24 456
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>33 962</u> 27 152	<u>37 643</u> 26 249	<u>34 550</u> 27 152	<u>38 179</u> 26 685	<u>42 529</u> 24 823
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 25 922	<u>33 812</u> 27 005	<u>37 498</u> 26 106	<u>34 400</u> 27 005	<u>38 031</u> 26 541	<u>42 391</u> 24 688
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>34 225</u> 27 410	<u>37 897</u> 26 498	<u>34 812</u> 27 410	<u>38 437</u> 26 938	<u>42 769</u> 25 058
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 705	<u>34 644</u> 27 821	<u>38 302</u> 26 895	<u>35 231</u> 27 821	<u>38 849</u> 27 342	<u>43 152</u> 25 434
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>35 069</u> 28 238	<u>38 713</u> 27 298	<u>35 657</u> 28 238	<u>39 267</u> 27 752	<u>43 541</u> 25 815
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 234</u> 24 660	<u>33 596</u> 26 025	<u>36 937</u> 25 823	<u>33 400</u> 26 025	<u>38 820</u> 25 982	<u>42 086</u> 24 389
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 611</u> 25 030	<u>33 994</u> 26 416	<u>37 332</u> 26 210	<u>33 799</u> 26 416	<u>39 218</u> 26 372	<u>42 460</u> 24 755
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 994</u> 25 405	<u>34 398</u> 26 811	<u>37 732</u> 26 603	<u>34 202</u> 26 811	<u>39 620</u> 26 767	<u>42 838</u> 25 126

212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 803</u> 25 425	<u>36 803</u> 25 425	<u>32 554</u> 24 715	<u>42 414</u> 26 486	<u>41 508</u> 26 486	<u>42 947</u> 27 008	<u>44 441</u> 25 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 192</u> 25 806	<u>37 192</u> 25 806	<u>32 931</u> 25 086	<u>42 819</u> 26 883	<u>41 913</u> 26 883	<u>43 359</u> 27 413	<u>44 829</u> 25 806
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 24 926	<u>36 294</u> 24 926	<u>32 059</u> 24 230	<u>41 884</u> 25 966	<u>40 978</u> 25 966	<u>42 406</u> 26 478	<u>43 932</u> 24 926
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 25 300	<u>36 675</u> 25 300	<u>32 429</u> 24 593	<u>42 281</u> 26 356	<u>41 375</u> 26 356	<u>42 811</u> 26 875	<u>44 313</u> 25 300
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 25 680	<u>37 063</u> 25 680	<u>32 806</u> 24 963	<u>42 684</u> 26 751	<u>41 779</u> 26 751	<u>43 222</u> 27 279	<u>44 700</u> 25 680
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 455</u> 26 065	<u>37 455</u> 26 065	<u>33 187</u> 25 337	<u>43 093</u> 27 152	<u>42 187</u> 27 152	<u>43 639</u> 27 687	<u>45 093</u> 26 065
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 25 923	<u>37 311</u> 25 923	<u>33 047</u> 25 199	<u>42 943</u> 27 005	<u>42 037</u> 27 005	<u>43 486</u> 27 537	<u>44 949</u> 25 923
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 707</u> 26 312	<u>37 707</u> 26 312	<u>33 432</u> 25 577	<u>43 356</u> 27 410	<u>42 450</u> 27 410	<u>43 907</u> 27 950	<u>45 345</u> 26 312
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 109</u> 26 706	<u>38 109</u> 26 706	<u>33 823</u> 25 960	<u>43 775</u> 27 821	<u>42 869</u> 27 821	<u>44 334</u> 28 369	<u>45 747</u> 26 706
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 518</u> 27 107	<u>38 518</u> 27 107	<u>34 221</u> 26 350	<u>44 200</u> 28 238	<u>43 295</u> 28 238	<u>44 768</u> 28 794	<u>46 156</u> 27 107
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 258</u> 24 891	<u>36 258</u> 24 891	<u>32 503</u> 24 666	<u>41 944</u> 26 025	<u>41 038</u> 26 025	<u>42 561</u> 25 742	<u>43 896</u> 24 891
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>36 639</u> 25 265	<u>36 639</u> 25 265	<u>32 881</u> 25 036	<u>42 342</u> 26 416	<u>41 436</u> 26 416	<u>42 955</u> 26 129	<u>44 277</u> 25 265
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 025</u> 25 643	<u>37 025</u> 25 643	<u>33 263</u> 25 411	<u>42 746</u> 26 811	<u>41 840</u> 26 811	<u>43 354</u> 26 520	<u>44 663</u> 25 643

212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 27 008	<u>30 840</u> 24 715	<u>38 700</u> 26 486	<u>34 904</u> 24 715	<u>31 520</u> 26 486
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>43 359</u> 27 413	<u>31 218</u> 25 086	<u>39 105</u> 26 883	<u>35 282</u> 25 086	<u>31 925</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>42 406</u> 26 478	<u>30 345</u> 24 230	<u>38 170</u> 25 966	<u>34 409</u> 24 230	<u>30 990</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 811</u> 26 875	<u>30 716</u> 24 593	<u>38 567</u> 26 356	<u>34 779</u> 24 593	<u>31 387</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>43 222</u> 27 279	<u>31 092</u> 24 963	<u>38 971</u> 26 751	<u>35 156</u> 24 963	<u>31 791</u> 26 751
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>43 639</u> 27 687	<u>31 474</u> 25 337	<u>39 380</u> 27 152	<u>35 537</u> 25 337	<u>32 200</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>43 486</u> 27 537	<u>31 334</u> 25 199	<u>39 229</u> 27 005	<u>35 397</u> 25 199	<u>32 049</u> 27 005
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 907</u> 27 950	<u>31 719</u> 25 577	<u>39 642</u> 27 410	<u>35 782</u> 25 577	<u>32 462</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>44 334</u> 28 369	<u>32 110</u> 25 960	<u>40 061</u> 27 821	<u>36 174</u> 25 960	<u>32 881</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>44 768</u> 28 794	<u>32 507</u> 26 350	<u>40 487</u> 28 238	<u>36 571</u> 26 350	<u>33 307</u> 28 238
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>42 561</u> 25 742	<u>30 790</u> 24 666	<u>38 230</u> 26 025	<u>34 853</u> 24 666	<u>31 050</u> 26 025
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 955</u> 26 129	<u>31 167</u> 25 036	<u>38 629</u> 26 416	<u>35 231</u> 25 036	<u>31 449</u> 26 416
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>43 354</u> 26 520	<u>31 550</u> 25 411	<u>39 032</u> 26 811	<u>35 613</u> 25 411	<u>31 852</u> 26 811

212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 240</u> 26 485
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 646</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 710</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 108</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 510</u> 26 750
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 921</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 769</u> 27 004
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 183</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 602</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 028</u> 28 238
212-101-1000	27,5 7473-2010	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 968</u> 25 238
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 355</u> 25 617
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>34 746</u> 26 001

212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 382</u> 25 786	<u>34 809</u> 27 215	<u>38 140</u> 27 003	<u>34 613</u> 27 215	<u>40 031</u> 27 169	<u>43 223</u> 25 504
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 486</u> 24 907	<u>33 862</u> 26 286	<u>37 201</u> 26 082	<u>33 666</u> 26 286	<u>39 086</u> 26 242	<u>42 336</u> 24 633
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 867</u> 25 280	<u>34 264</u> 26 680	<u>37 600</u> 26 473	<u>34 068</u> 26 680	<u>39 487</u> 26 636	<u>42 712</u> 25 003
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 253</u> 25 659	<u>34 672</u> 27 080	<u>38 004</u> 26 869	<u>34 476</u> 27 080	<u>39 894</u> 27 035	<u>43 094</u> 25 377
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 645</u> 26 043	<u>35 087</u> 27 487	<u>38 416</u> 27 273	<u>34 891</u> 27 487	<u>40 308</u> 27 441	<u>43 483</u> 25 759
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 502</u> 25 903	<u>34 934</u> 27 337	<u>38 264</u> 27 124	<u>34 738</u> 27 337	<u>40 155</u> 27 291	<u>43 340</u> 25 618
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 898</u> 26 292	<u>35 353</u> 27 747	<u>38 680</u> 27 532	<u>35 157</u> 27 747	<u>40 574</u> 27 701	<u>43 732</u> 26 003
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 299</u> 26 685	<u>35 777</u> 28 163	<u>39 100</u> 27 944	<u>35 581</u> 28 163	<u>40 997</u> 28 116	<u>44 130</u> 26 392
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 708</u> 27 085	<u>36 208</u> 28 586	<u>39 529</u> 28 364	<u>36 013</u> 28 586	<u>41 428</u> 28 539	<u>44 534</u> 26 789
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 747</u> 25 855	<u>35 562</u> 28 203	<u>38 033</u> 26 899	<u>35 621</u> 28 203	<u>41 447</u> 28 203	<u>42 106</u> 24 408
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 847</u> 26 241	<u>35 463</u> 28 623	<u>38 715</u> 27 300	<u>36 050</u> 28 623	<u>40 156</u> 28 623	<u>42 477</u> 24 772
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 249</u> 26 635	<u>35 902</u> 29 054	<u>39 134</u> 27 711	<u>36 489</u> 29 054	<u>40 594</u> 29 054	<u>42 857</u> 25 145
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 656</u> 27 035	<u>36 346</u> 29 489	<u>39 558</u> 28 126	<u>36 933</u> 29 489	<u>41 039</u> 29 489	<u>43 242</u> 25 522

212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 418</u> 26 029	<u>37 418</u> 26 029	<u>33 653</u> 25 793	<u>43 157</u> 27 215	<u>42 251</u> 27 215	<u>43 761</u> 26 919	<u>45 056</u> 26 029
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>36 512</u> 25 141	<u>36 512</u> 25 141	<u>32 755</u> 24 913	<u>42 210</u> 26 286	<u>41 304</u> 26 286	<u>42 824</u> 26 000	<u>44 150</u> 25 141
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>36 897</u> 25 518	<u>36 897</u> 25 518	<u>33 137</u> 25 287	<u>42 612</u> 26 680	<u>41 706</u> 26 680	<u>43 222</u> 26 390	<u>44 535</u> 25 518
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 287</u> 25 900	<u>37 287</u> 25 900	<u>33 523</u> 25 665	<u>43 019</u> 27 080	<u>42 114</u> 27 080	<u>43 625</u> 26 785	<u>44 924</u> 25 900
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>37 684</u> 26 289	<u>37 684</u> 26 289	<u>33 916</u> 26 051	<u>43 434</u> 27 487	<u>42 529</u> 27 487	<u>44 035</u> 27 188	<u>45 321</u> 26 289
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>37 537</u> 26 145	<u>37 537</u> 26 145	<u>33 771</u> 25 909	<u>43 281</u> 27 337	<u>42 376</u> 27 337	<u>43 884</u> 27 039	<u>45 175</u> 26 145
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>37 938</u> 26 538	<u>37 938</u> 26 538	<u>34 168</u> 26 298	<u>43 700</u> 27 747	<u>42 795</u> 27 747	<u>44 298</u> 27 446	<u>45 576</u> 26 538
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 344</u> 26 936	<u>38 344</u> 26 936	<u>34 570</u> 26 692	<u>44 124</u> 28 163	<u>43 219</u> 28 163	<u>44 718</u> 27 857	<u>45 981</u> 26 936
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>38 756</u> 27 341	<u>38 756</u> 27 341	<u>34 979</u> 27 093	<u>44 556</u> 28 586	<u>43 650</u> 28 586	<u>45 145</u> 28 275	<u>46 394</u> 27 341
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 241</u> 25 855	<u>37 241</u> 25 855	<u>31 731</u> 25 109	<u>44 165</u> 28 203	<u>43 259</u> 28 203	<u>43 060</u> 27 536	<u>44 879</u> 25 855
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 635</u> 26 241	<u>37 635</u> 26 241	<u>33 337</u> 25 484	<u>44 594</u> 28 623	<u>43 688</u> 28 623	<u>43 904</u> 27 947	<u>45 273</u> 26 241
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 037</u> 26 636	<u>38 037</u> 26 636	<u>33 728</u> 25 867	<u>45 033</u> 29 054	<u>44 127</u> 29 054	<u>44 333</u> 28 368	<u>45 675</u> 26 636
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 445</u> 27 035	<u>38 445</u> 27 035	<u>34 124</u> 26 254	<u>45 477</u> 29 489	<u>44 571</u> 29 489	<u>44 767</u> 28 793	<u>46 082</u> 27 035

212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 761</u> 26 919	<u>31 939</u> 25 793	<u>39 443</u> 27 215	<u>36 003</u> 25 793	<u>32 263</u> 27 215
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 824</u> 26 000	<u>31 042</u> 24 913	<u>38 496</u> 26 286	<u>35 105</u> 24 913	<u>31 316</u> 26 286
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>43 222</u> 26 390	<u>31 423</u> 25 287	<u>38 898</u> 26 680	<u>35 487</u> 25 287	<u>31 718</u> 26 680
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 625</u> 26 785	<u>31 809</u> 25 665	<u>39 306</u> 27 080	<u>35 873</u> 25 665	<u>32 126</u> 27 080
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>44 035</u> 27 188	<u>32 202</u> 26 051	<u>39 721</u> 27 487	<u>36 266</u> 26 051	<u>32 541</u> 27 487
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 884</u> 27 039	<u>32 057</u> 25 909	<u>39 568</u> 27 337	<u>36 121</u> 25 909	<u>32 388</u> 27 337
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 298</u> 27 446	<u>32 454</u> 26 298	<u>39 987</u> 27 747	<u>36 518</u> 26 298	<u>32 807</u> 27 747
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 718</u> 27 857	<u>32 856</u> 26 692	<u>40 411</u> 28 163	<u>36 920</u> 26 692	<u>33 231</u> 28 163
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 145</u> 28 275	<u>33 265</u> 27 093	<u>40 842</u> 28 586	<u>37 329</u> 27 093	<u>33 662</u> 28 586
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 060</u> 27 536	<u>30 250</u> 25 109	<u>40 451</u> 28 203	<u>33 755</u> 25 109	<u>33 271</u> 28 203
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 904</u> 27 947	<u>31 624</u> 25 484	<u>40 880</u> 28 623	<u>35 687</u> 25 484	<u>33 700</u> 28 623
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 333</u> 28 368	<u>32 014</u> 25 867	<u>41 319</u> 29 054	<u>36 078</u> 25 867	<u>34 139</u> 29 054
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 767</u> 28 793	<u>32 410</u> 26 254	<u>41 763</u> 29 489	<u>36 474</u> 26 254	<u>34 583</u> 29 489

212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 145</u> 26 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 226</u> 25 491
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 616</u> 25 873
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 011</u> 26 261
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 414</u> 26 655
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 265</u> 26 510
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 672</u> 26 908
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 083</u> 27 311
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 501</u> 27 722
212-101-1100	30 7473-2010	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 992</u> 28 203
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 423</u> 28 625
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 860</u> 29 054
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 305</u> 29 490



212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 715</u> 26 112	<u>35 320</u> 28 483	<u>38 579</u> 27 166	<u>35 907</u> 28 483	<u>40 012</u> 28 483	<u>42 353</u> 24 651
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 114</u> 26 503	<u>35 756</u> 28 911	<u>38 995</u> 27 574	<u>36 343</u> 28 911	<u>40 449</u> 28 911	<u>42 731</u> 25 021
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 521</u> 26 902	<u>36 197</u> 29 344	<u>39 416</u> 27 987	<u>36 785</u> 29 344	<u>40 890</u> 29 344	<u>43 113</u> 25 396
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 932</u> 27 305	<u>36 647</u> 29 784	<u>39 845</u> 28 407	<u>37 234</u> 29 784	<u>41 340</u> 29 784	<u>43 502</u> 25 777
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 781</u> 27 157	<u>36 481</u> 29 622	<u>39 687</u> 28 252	<u>37 069</u> 29 622	<u>41 174</u> 29 622	<u>43 359</u> 25 637
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 196</u> 27 564	<u>36 935</u> 30 066	<u>40 119</u> 28 676	<u>37 522</u> 30 066	<u>41 627</u> 30 066	<u>43 751</u> 26 021
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 618</u> 27 978	<u>37 395</u> 30 518	<u>40 558</u> 29 107	<u>37 982</u> 30 518	<u>42 088</u> 30 518	<u>44 149</u> 26 412
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 046</u> 28 397	<u>37 861</u> 30 975	<u>41 003</u> 29 543	<u>38 449</u> 30 975	<u>42 554</u> 30 975	<u>44 553</u> 26 808
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 340</u> 25 313	<u>37 804</u> 29 706	<u>41 170</u> 29 706	<u>37 155</u> 29 706	<u>42 981</u> 29 706	<u>43 028</u> 25 313
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 286</u> 25 691	<u>37 804</u> 30 151	<u>41 623</u> 30 151	<u>37 608</u> 30 151	<u>43 435</u> 30 151	<u>43 413</u> 25 690
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 679</u> 26 076	<u>38 266</u> 30 604	<u>42 085</u> 30 604	<u>38 071</u> 30 604	<u>43 897</u> 30 604	<u>43 807</u> 26 076
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 078</u> 26 467	<u>38 734</u> 31 063	<u>42 553</u> 31 063	<u>38 538</u> 31 063	<u>44 364</u> 31 063	<u>44 205</u> 26 466
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 157</u> 25 565	<u>37 653</u> 30 003	<u>41 472</u> 30 003	<u>37 458</u> 30 003	<u>43 284</u> 30 003	<u>43 284</u> 25 564

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 504</u> 26 112	<u>37 504</u> 26 112	<u>33 210</u> 25 359	<u>44 451</u> 28 483	<u>43 545</u> 28 483	<u>43 764</u> 27 810	<u>45 141</u> 26 112
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 904</u> 26 504	<u>37 904</u> 26 504	<u>33 598</u> 25 739	<u>44 887</u> 28 911	<u>43 981</u> 28 911	<u>44 190</u> 28 228	<u>45 541</u> 26 504
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 308</u> 26 901	<u>38 308</u> 26 901	<u>33 991</u> 26 125	<u>45 328</u> 29 344	<u>44 423</u> 29 344	<u>44 622</u> 28 651	<u>45 946</u> 26 901
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 721</u> 27 305	<u>38 721</u> 27 305	<u>34 392</u> 26 517	<u>45 778</u> 29 784	<u>44 872</u> 29 784	<u>45 060</u> 29 081	<u>46 358</u> 27 305
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 569</u> 27 156	<u>38 569</u> 27 156	<u>34 244</u> 26 373	<u>45 612</u> 29 622	<u>44 706</u> 29 622	<u>44 899</u> 28 922	<u>46 206</u> 27 156
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 984</u> 27 564	<u>38 984</u> 27 564	<u>34 648</u> 26 768	<u>46 066</u> 30 066	<u>45 160</u> 30 066	<u>45 341</u> 29 356	<u>46 622</u> 27 564
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 406</u> 27 978	<u>39 406</u> 27 978	<u>35 057</u> 27 170	<u>46 526</u> 30 518	<u>45 620</u> 30 518	<u>45 791</u> 29 797	<u>47 044</u> 27 978
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 834</u> 28 397	<u>39 834</u> 28 397	<u>35 473</u> 27 577	<u>46 993</u> 30 975	<u>46 087</u> 30 975	<u>46 246</u> 30 244	<u>47 472</u> 28 397
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 688</u> 25 313	<u>36 688</u> 25 313	<u>33 163</u> 25 313	<u>45 699</u> 29 706	<u>44 793</u> 29 706	<u>47 851</u> 25 313	<u>44 326</u> 25 313
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 072</u> 25 690	<u>37 072</u> 25 690	<u>33 547</u> 25 690	<u>46 152</u> 30 151	<u>45 246</u> 30 151	<u>48 235</u> 25 690	<u>44 710</u> 25 690
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 466</u> 26 076	<u>37 466</u> 26 076	<u>33 941</u> 26 076	<u>46 614</u> 30 604	<u>45 708</u> 30 604	<u>48 629</u> 26 076	<u>45 104</u> 26 076
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 865</u> 26 466	<u>37 865</u> 26 466	<u>34 340</u> 26 466	<u>47 082</u> 31 063	<u>46 176</u> 31 063	<u>49 028</u> 26 466	<u>45 502</u> 26 466
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 944</u> 25 564	<u>36 944</u> 25 564	<u>33 419</u> 25 564	<u>46 001</u> 30 003	<u>45 095</u> 30 003	<u>48 107</u> 25 564	<u>44 582</u> 25 564

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 764</u> 27 810	<u>31 496</u> 25 359	<u>40 737</u> 28 483	<u>35 560</u> 25 359	<u>33 557</u> 28 483
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>44 190</u> 28 228	<u>31 885</u> 25 739	<u>41 173</u> 28 911	<u>35 948</u> 25 739	<u>33 993</u> 28 911
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 622</u> 28 651	<u>32 278</u> 26 125	<u>41 615</u> 29 344	<u>36 341</u> 26 125	<u>34 435</u> 29 344
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>45 060</u> 29 081	<u>32 678</u> 26 517	<u>42 064</u> 29 784	<u>36 742</u> 26 517	<u>34 884</u> 29 784
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 899</u> 28 922	<u>32 530</u> 26 373	<u>41 899</u> 29 622	<u>36 594</u> 26 373	<u>34 719</u> 29 622
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 341</u> 29 356	<u>32 934</u> 26 768	<u>42 352</u> 30 066	<u>36 998</u> 26 768	<u>35 172</u> 30 066
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 791</u> 29 797	<u>33 344</u> 27 170	<u>42 812</u> 30 518	<u>37 407</u> 27 170	<u>35 632</u> 30 518
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>46 246</u> 30 244	<u>33 759</u> 27 577	<u>43 279</u> 30 975	<u>37 823</u> 27 577	<u>36 099</u> 30 975
212-101-1200	35 7473-2010	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>47 851</u> 25 313	<u>31 449</u> 25 313	<u>41 985</u> 29 706	<u>35 611</u> 25 313	<u>34 805</u> 29 706
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>48 235</u> 25 690	<u>31 834</u> 25 690	<u>42 438</u> 30 151	<u>35 995</u> 25 690	<u>35 258</u> 30 151
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>48 629</u> 26 076	<u>32 228</u> 26 076	<u>42 901</u> 30 604	<u>36 389</u> 26 076	<u>35 721</u> 30 604
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>49 028</u> 26 466	<u>32 626</u> 26 466	<u>43 368</u> 31 063	<u>36 788</u> 26 466	<u>36 188</u> 31 063
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>48 107</u> 25 564	<u>31 705</u> 25 564	<u>42 287</u> 30 003	<u>35 867</u> 25 564	<u>35 107</u> 30 003

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 278</u> 28 483
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 714</u> 28 911
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 157</u> 29 344
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 606</u> 29 785
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 441</u> 29 623
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 894</u> 30 067
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 355</u> 30 519
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 821</u> 30 976
212-101-1200	35 7473-2010	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>38 526</u> 29 706
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>38 980</u> 30 152
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>39 441</u> 30 604
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>39 909</u> 31 063
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>38 828</u> 30 003

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 547</u> 25 948	<u>38 113</u> 30 454	<u>41 932</u> 30 454	<u>37 917</u> 30 454	<u>43 743</u> 30 454	<u>43 676</u> 25 947
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 945</u> 26 338	<u>38 578</u> 30 909	<u>42 397</u> 30 909	<u>38 382</u> 30 909	<u>44 208</u> 30 909	<u>44 072</u> 26 336
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 348</u> 26 732	<u>39 051</u> 31 373	<u>42 870</u> 31 373	<u>38 855</u> 31 373	<u>44 681</u> 31 373	<u>44 475</u> 26 731
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 200</u> 26 587	<u>38 877</u> 31 203	<u>42 696</u> 31 203	<u>38 681</u> 31 203	<u>44 507</u> 31 203	<u>44 327</u> 26 585
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 607</u> 26 986	<u>39 355</u> 31 672	<u>43 174</u> 31 672	<u>39 159</u> 31 672	<u>44 986</u> 31 672	<u>44 734</u> 26 985
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 27 391	<u>39 839</u> 32 146	<u>43 658</u> 32 146	<u>39 643</u> 32 146	<u>45 470</u> 32 146	<u>45 147</u> 27 389
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 439</u> 27 802	<u>40 331</u> 32 628	<u>44 150</u> 32 628	<u>40 135</u> 32 628	<u>45 962</u> 32 628	<u>45 566</u> 27 800
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>29 268</u> 26 655	<u>39 488</u> 31 357	<u>42 854</u> 31 357	<u>38 839</u> 31 357	<u>44 665</u> 31 357	<u>45 771</u> 28 001
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 677</u> 27 055	<u>39 513</u> 31 826	<u>43 332</u> 31 826	<u>39 317</u> 31 826	<u>45 143</u> 31 826	<u>46 200</u> 28 422
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 460	<u>40 000</u> 32 303	<u>43 818</u> 32 303	<u>39 804</u> 32 303	<u>45 630</u> 32 303	<u>46 634</u> 28 848
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 510</u> 27 872	<u>40 493</u> 32 787	<u>44 312</u> 32 787	<u>40 297</u> 32 787	<u>46 123</u> 32 787	<u>47 075</u> 29 280
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 541</u> 26 921	<u>39 352</u> 31 669	<u>43 171</u> 31 669	<u>39 157</u> 31 669	<u>44 983</u> 31 669	<u>46 056</u> 28 281
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 953</u> 27 325	<u>39 838</u> 32 145	<u>43 657</u> 32 145	<u>39 642</u> 32 145	<u>45 468</u> 32 145	<u>46 490</u> 28 706

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 335</u> 25 947	<u>37 335</u> 25 947	<u>33 810</u> 25 947	<u>46 461</u> 30 454	<u>45 555</u> 30 454	<u>48 498</u> 25 947	<u>44 973</u> 25 947
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 731</u> 26 336	<u>37 731</u> 26 336	<u>34 206</u> 26 336	<u>46 925</u> 30 909	<u>46 020</u> 30 909	<u>48 894</u> 26 336	<u>45 369</u> 26 336
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 135</u> 26 731	<u>38 135</u> 26 731	<u>34 609</u> 26 731	<u>47 398</u> 31 373	<u>46 493</u> 31 373	<u>49 297</u> 26 731	<u>45 772</u> 26 731
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 986</u> 26 585	<u>37 986</u> 26 585	<u>34 461</u> 26 585	<u>47 224</u> 31 203	<u>46 319</u> 31 203	<u>49 149</u> 26 585	<u>45 624</u> 26 585
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 394</u> 26 985	<u>38 394</u> 26 985	<u>34 869</u> 26 985	<u>47 703</u> 31 672	<u>46 797</u> 31 672	<u>49 557</u> 26 985	<u>46 032</u> 26 985
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 806</u> 27 389	<u>38 806</u> 27 389	<u>35 281</u> 27 389	<u>48 187</u> 32 146	<u>47 281</u> 32 146	<u>49 969</u> 27 389	<u>46 444</u> 27 389
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 226</u> 27 800	<u>39 226</u> 27 800	<u>35 700</u> 27 800	<u>48 679</u> 32 628	<u>47 773</u> 32 628	<u>50 388</u> 27 800	<u>46 863</u> 27 800
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 019</u> 28 578	<u>40 019</u> 28 578	<u>36 230</u> 28 319	<u>47 383</u> 31 357	<u>46 477</u> 31 357	<u>46 450</u> 29 555	<u>47 656</u> 28 578
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 456</u> 29 007	<u>40 456</u> 29 007	<u>36 663</u> 28 744	<u>47 861</u> 31 826	<u>46 955</u> 31 826	<u>46 902</u> 29 999	<u>48 094</u> 29 007
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 900</u> 29 442	<u>40 900</u> 29 442	<u>37 103</u> 29 175	<u>48 347</u> 32 303	<u>47 442</u> 32 303	<u>47 361</u> 30 449	<u>48 537</u> 29 442
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 349</u> 29 883	<u>41 349</u> 29 883	<u>37 549</u> 29 612	<u>48 841</u> 32 787	<u>47 935</u> 32 787	<u>47 826</u> 30 905	<u>48 987</u> 29 883
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 310</u> 28 863	<u>40 310</u> 28 863	<u>36 518</u> 28 602	<u>47 700</u> 31 669	<u>46 794</u> 31 669	<u>46 751</u> 29 850	<u>47 948</u> 28 863
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 752</u> 29 297	<u>40 752</u> 29 297	<u>36 957</u> 29 032	<u>48 185</u> 32 145	<u>47 280</u> 32 145	<u>47 209</u> 30 299	<u>48 390</u> 29 297

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>48 498</u> 25 947	<u>32 097</u> 25 947	<u>42 747</u> 30 454	<u>36 258</u> 25 947	<u>35 567</u> 30 454
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 894</u> 26 336	<u>32 493</u> 26 336	<u>43 212</u> 30 909	<u>36 654</u> 26 336	<u>36 032</u> 30 909
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>49 297</u> 26 731	<u>32 896</u> 26 731	<u>43 685</u> 31 373	<u>37 057</u> 26 731	<u>36 505</u> 31 373
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>49 149</u> 26 585	<u>32 748</u> 26 585	<u>43 511</u> 31 203	<u>36 909</u> 26 585	<u>36 331</u> 31 203
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>49 557</u> 26 985	<u>33 155</u> 26 985	<u>43 989</u> 31 672	<u>37 317</u> 26 985	<u>36 809</u> 31 672
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>49 969</u> 27 389	<u>33 568</u> 27 389	<u>44 473</u> 32 146	<u>37 729</u> 27 389	<u>37 293</u> 32 146
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 388</u> 27 800	<u>33 987</u> 27 800	<u>44 965</u> 32 628	<u>38 148</u> 27 800	<u>37 785</u> 32 628
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>46 450</u> 29 555	<u>34 516</u> 28 319	<u>43 669</u> 31 357	<u>38 580</u> 28 319	<u>36 489</u> 31 357
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 902</u> 29 999	<u>34 950</u> 28 744	<u>44 147</u> 31 826	<u>39 013</u> 28 744	<u>36 967</u> 31 826
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 361</u> 30 449	<u>35 389</u> 29 175	<u>44 634</u> 32 303	<u>39 453</u> 29 175	<u>37 454</u> 32 303
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 826</u> 30 905	<u>35 835</u> 29 612	<u>45 127</u> 32 787	<u>39 899</u> 29 612	<u>37 947</u> 32 787
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 751</u> 29 850	<u>34 805</u> 28 602	<u>43 986</u> 31 669	<u>38 868</u> 28 602	<u>36 806</u> 31 669
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 209</u> 30 299	<u>35 243</u> 29 032	<u>44 472</u> 32 145	<u>39 307</u> 29 032	<u>37 292</u> 32 145

212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 288</u> 30 454
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>39 753</u> 30 910
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 226</u> 31 374
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 052</u> 31 203
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 529</u> 31 671
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 014</u> 32 146
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 506</u> 32 628
212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 210</u> 31 357
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 689</u> 31 827
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 176</u> 32 304
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 670</u> 32 789
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 530</u> 31 671
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 013</u> 32 145



212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 371</u> 27 735	<u>40 329</u> 32 626	<u>44 147</u> 32 626	<u>40 133</u> 32 626	<u>45 959</u> 32 626	<u>46 928</u> 29 136
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 794</u> 28 151	<u>40 829</u> 33 116	<u>44 648</u> 33 116	<u>40 633</u> 33 116	<u>46 459</u> 33 116	<u>47 375</u> 29 574
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 639</u> 27 998	<u>40 644</u> 32 935	<u>44 463</u> 32 935	<u>40 448</u> 32 935	<u>46 274</u> 32 935	<u>47 210</u> 29 412
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 418	<u>41 148</u> 33 430	<u>44 967</u> 33 430	<u>40 953</u> 33 430	<u>46 779</u> 33 430	<u>47 660</u> 29 854
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 501</u> 28 844	<u>41 661</u> 33 932	<u>45 480</u> 33 932	<u>41 465</u> 33 932	<u>47 291</u> 33 932	<u>48 118</u> 30 302
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 943</u> 29 277	<u>42 180</u> 34 441	<u>45 999</u> 34 441	<u>41 984</u> 34 441	<u>47 810</u> 34 441	<u>48 581</u> 30 757
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>30 778</u> 28 134	<u>56 293</u> 37 429	<u>49 047</u> 37 429	<u>45 032</u> 37 429	<u>50 858</u> 37 429	<u>47 126</u> 29 330
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>31 208</u> 28 556	<u>56 866</u> 37 991	<u>49 620</u> 37 991	<u>45 605</u> 37 991	<u>51 431</u> 37 991	<u>47 575</u> 29 770
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>31 645</u> 28 984	<u>57 447</u> 38 560	<u>50 201</u> 38 560	<u>46 186</u> 38 560	<u>52 012</u> 38 560	<u>48 030</u> 30 216
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 089</u> 29 420	<u>58 037</u> 39 139	<u>50 791</u> 39 139	<u>46 776</u> 39 139	<u>52 602</u> 39 139	<u>48 492</u> 30 669
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 064</u> 28 415	<u>56 674</u> 37 803	<u>49 428</u> 37 803	<u>45 413</u> 37 803	<u>51 239</u> 37 803	<u>47 424</u> 29 622
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>31 499</u> 28 841	<u>57 253</u> 38 371	<u>50 007</u> 38 371	<u>45 992</u> 38 371	<u>51 819</u> 38 371	<u>47 878</u> 30 067
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 941</u> 29 275	<u>57 840</u> 38 946	<u>50 594</u> 38 946	<u>46 579</u> 38 946	<u>52 406</u> 38 946	<u>48 338</u> 30 518

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 200</u> 29 736	<u>41 200</u> 29 736	<u>37 400</u> 29 467	<u>48 676</u> 32 626	<u>47 770</u> 32 626	<u>47 671</u> 30 753	<u>48 837</u> 29 736
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 655</u> 30 183	<u>41 655</u> 30 183	<u>37 852</u> 29 910	<u>49 176</u> 33 116	<u>48 271</u> 33 116	<u>48 143</u> 31 215	<u>49 293</u> 30 183
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 487</u> 30 018	<u>41 487</u> 30 018	<u>37 685</u> 29 746	<u>48 992</u> 32 935	<u>48 086</u> 32 935	<u>47 969</u> 31 044	<u>49 125</u> 30 018
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 947</u> 30 468	<u>41 947</u> 30 468	<u>38 140</u> 30 193	<u>49 496</u> 33 430	<u>48 590</u> 33 430	<u>48 444</u> 31 510	<u>49 584</u> 30 468
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 414</u> 30 926	<u>42 414</u> 30 926	<u>38 603</u> 30 646	<u>50 008</u> 33 932	<u>49 103</u> 33 932	<u>48 927</u> 31 984	<u>50 051</u> 30 926
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 887</u> 31 390	<u>42 887</u> 31 390	<u>39 072</u> 31 106	<u>50 528</u> 34 441	<u>49 622</u> 34 441	<u>49 416</u> 32 463	<u>50 525</u> 31 390
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 401</u> 29 933	<u>41 401</u> 29 933	<u>37 600</u> 29 662	<u>53 576</u> 37 429	<u>52 670</u> 37 429	<u>47 880</u> 30 957	<u>49 039</u> 29 933
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 859</u> 30 383	<u>41 859</u> 30 383	<u>38 054</u> 30 108	<u>54 149</u> 37 991	<u>53 243</u> 37 991	<u>48 354</u> 31 422	<u>49 497</u> 30 383
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 324</u> 30 838	<u>42 324</u> 30 838	<u>38 514</u> 30 559	<u>54 730</u> 38 560	<u>53 824</u> 38 560	<u>48 834</u> 31 893	<u>49 962</u> 30 838
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 796</u> 31 301	<u>42 796</u> 31 301	<u>38 982</u> 31 018	<u>55 320</u> 39 139	<u>54 414</u> 39 139	<u>49 322</u> 32 371	<u>50 434</u> 31 301
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 706</u> 30 232	<u>41 706</u> 30 232	<u>37 902</u> 29 959	<u>53 957</u> 37 803	<u>53 051</u> 37 803	<u>48 195</u> 31 266	<u>49 344</u> 30 232
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 169</u> 30 686	<u>42 169</u> 30 686	<u>38 361</u> 30 409	<u>54 536</u> 38 371	<u>53 630</u> 38 371	<u>48 674</u> 31 736	<u>49 807</u> 30 686
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 639</u> 31 146	<u>42 639</u> 31 146	<u>38 826</u> 30 865	<u>55 123</u> 38 946	<u>54 217</u> 38 946	<u>49 160</u> 32 212	<u>50 276</u> 31 146

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 671</u> 30 753	<u>35 686</u> 29 467	<u>44 963</u> 32 626	<u>39 750</u> 29 467	<u>37 783</u> 32 626
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 143</u> 31 215	<u>36 138</u> 29 910	<u>45 463</u> 33 116	<u>40 202</u> 29 910	<u>38 283</u> 33 116
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 969</u> 31 044	<u>35 971</u> 29 746	<u>45 278</u> 32 935	<u>40 035</u> 29 746	<u>38 098</u> 32 935
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 444</u> 31 510	<u>36 427</u> 30 193	<u>45 782</u> 33 430	<u>40 490</u> 30 193	<u>38 602</u> 33 430
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 927</u> 31 984	<u>36 890</u> 30 646	<u>46 295</u> 33 932	<u>40 953</u> 30 646	<u>39 115</u> 33 932
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 416</u> 32 463	<u>37 358</u> 31 106	<u>46 814</u> 34 441	<u>41 422</u> 31 106	<u>39 634</u> 34 441
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 880</u> 30 957	<u>35 886</u> 29 662	<u>49 862</u> 37 429	<u>39 950</u> 29 662	<u>42 682</u> 37 429
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 354</u> 31 422	<u>36 340</u> 30 108	<u>50 435</u> 37 991	<u>40 404</u> 30 108	<u>43 255</u> 37 991
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 834</u> 31 893	<u>36 801</u> 30 559	<u>51 016</u> 38 560	<u>40 864</u> 30 559	<u>43 836</u> 38 560
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 322</u> 32 371	<u>37 268</u> 31 018	<u>51 606</u> 39 139	<u>41 332</u> 31 018	<u>44 426</u> 39 139
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 195</u> 31 266	<u>36 188</u> 29 959	<u>50 243</u> 37 803	<u>40 252</u> 29 959	<u>43 063</u> 37 803
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 674</u> 31 736	<u>36 647</u> 30 409	<u>50 822</u> 38 371	<u>40 711</u> 30 409	<u>43 642</u> 38 371
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 160</u> 32 212	<u>37 112</u> 30 865	<u>51 409</u> 38 946	<u>41 176</u> 30 865	<u>44 229</u> 38 946

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 505</u> 32 627
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 005</u> 33 117
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 821</u> 32 937
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 325</u> 33 431
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 837</u> 33 933
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 356</u> 34 442
212-101-1400	45 7473-2010	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 403</u> 37 429
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 974</u> 37 989
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 555</u> 38 559
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 145</u> 39 137
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 782</u> 37 801
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 361</u> 38 368
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 948</u> 38 943

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>32 389</u> 29 714	<u>58 436</u> 39 531	<u>51 190</u> 39 531	<u>47 176</u> 39 531	<u>53 002</u> 39 531	<u>48 805</u> 30 976
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>32 224</u> 29 552	<u>58 217</u> 39 315	<u>50 971</u> 39 315	<u>46 956</u> 39 315	<u>52 782</u> 39 315	<u>48 633</u> 30 808
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>32 676</u> 29 996	<u>58 819</u> 39 906	<u>51 573</u> 39 906	<u>47 558</u> 39 906	<u>53 384</u> 39 906	<u>49 105</u> 31 270
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>33 135</u> 30 445	<u>59 429</u> 40 504	<u>52 183</u> 40 504	<u>48 168</u> 40 504	<u>53 994</u> 40 504	<u>49 583</u> 31 739
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>33 601</u> 30 902	<u>60 048</u> 41 111	<u>52 802</u> 41 111	<u>48 788</u> 41 111	<u>54 614</u> 41 111	<u>50 068</u> 32 215
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 065</u> 20 573	<u>27 670</u> 20 216	<u>31 057</u> 20 058	<u>27 474</u> 20 216	<u>32 904</u> 20 182	<u>36 533</u> 18 945
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>23 318</u> 20 821	<u>27 917</u> 20 458	<u>31 302</u> 20 298	<u>27 721</u> 20 458	<u>33 150</u> 20 423	<u>36 764</u> 19 171
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 189</u> 21 674	<u>23 514</u> 19 165	<u>30 418</u> 19 165	<u>26 403</u> 19 165	<u>32 229</u> 19 165	<u>37 146</u> 19 546
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 410</u> 21 891	<u>23 710</u> 19 357	<u>30 613</u> 19 357	<u>26 598</u> 19 357	<u>32 425</u> 19 357	<u>37 346</u> 19 742
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 633</u> 22 110	<u>23 907</u> 19 550	<u>30 810</u> 19 550	<u>26 796</u> 19 550	<u>32 622</u> 19 550	<u>37 547</u> 19 939

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 115</u> 31 614	<u>43 115</u> 31 614	<u>39 299</u> 31 328	<u>55 719</u> 39 531	<u>54 813</u> 39 531	<u>49 653</u> 32 695	<u>50 753</u> 31 614
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 940</u> 31 442	<u>42 940</u> 31 442	<u>39 124</u> 31 157	<u>55 499</u> 39 315	<u>54 594</u> 39 315	<u>49 471</u> 32 517	<u>50 577</u> 31 442
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 421</u> 31 914	<u>43 421</u> 31 914	<u>39 602</u> 31 625	<u>56 102</u> 39 906	<u>55 196</u> 39 906	<u>49 969</u> 33 005	<u>51 059</u> 31 914
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 909</u> 32 392	<u>43 909</u> 32 392	<u>40 085</u> 32 099	<u>56 712</u> 40 504	<u>55 806</u> 40 504	<u>50 474</u> 33 500	<u>51 547</u> 32 392
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 404</u> 32 878	<u>44 404</u> 32 878	<u>40 576</u> 32 580	<u>57 331</u> 41 111	<u>56 425</u> 41 111	<u>50 986</u> 34 002	<u>52 042</u> 32 878
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 590</u> 19 335	<u>30 590</u> 19 335	<u>26 887</u> 19 160	<u>36 018</u> 20 216	<u>35 112</u> 20 216	<u>36 699</u> 19 996	<u>38 228</u> 19 335
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>30 826</u> 19 566	<u>30 826</u> 19 566	<u>27 121</u> 19 389	<u>36 265</u> 20 458	<u>35 359</u> 20 458	<u>36 943</u> 20 235	<u>38 464</u> 19 566
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 216</u> 19 948	<u>31 216</u> 19 948	<u>24 578</u> 21 696	<u>34 946</u> 19 165	<u>34 041</u> 19 165	<u>37 346</u> 20 630	<u>38 854</u> 19 948
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 420</u> 20 148	<u>31 420</u> 20 148	<u>29 696</u> 21 914	<u>35 142</u> 19 357	<u>34 236</u> 19 357	<u>37 557</u> 20 837	<u>39 058</u> 20 148
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 625</u> 20 349	<u>31 625</u> 20 349	<u>29 919</u> 22 133	<u>35 339</u> 19 550	<u>34 433</u> 19 550	<u>37 770</u> 21 045	<u>39 263</u> 20 349

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 653</u> 32 695	<u>37 585</u> 31 328	<u>52 005</u> 39 531	<u>41 649</u> 31 328	<u>44 825</u> 39 531
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 471</u> 32 517	<u>37 411</u> 31 157	<u>51 786</u> 39 315	<u>41 474</u> 31 157	<u>44 606</u> 39 315
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 969</u> 33 005	<u>37 888</u> 31 625	<u>52 388</u> 39 906	<u>41 952</u> 31 625	<u>45 208</u> 39 906
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 474</u> 33 500	<u>38 372</u> 32 099	<u>52 998</u> 40 504	<u>42 435</u> 32 099	<u>45 818</u> 40 504
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 986</u> 34 002	<u>38 862</u> 32 580	<u>53 617</u> 41 111	<u>42 926</u> 32 580	<u>46 437</u> 41 111
212-101-1500	7473-2010 3,5	3							
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>36 699</u> 19 996	<u>25 173</u> 19 160	<u>32 304</u> 20 216	<u>29 237</u> 19 160	<u>25 124</u> 20 216
212-101-1600	7473-2010 5,	3							
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>36 943</u> 20 235	<u>25 407</u> 19 389	<u>32 551</u> 20 458	<u>29 471</u> 19 389	<u>25 371</u> 20 458
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 346</u> 20 630	<u>23 795</u> 21 696	<u>31 233</u> 19 165	<u>25 329</u> 21 696	<u>24 053</u> 19 165
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 557</u> 20 837	<u>27 346</u> 21 914	<u>31 428</u> 19 357	<u>31 948</u> 21 914	<u>24 248</u> 19 357
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>37 770</u> 21 045	<u>27 569</u> 22 133	<u>31 625</u> 19 550	<u>32 171</u> 22 133	<u>24 445</u> 19 550

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>48 544</u> 39 529
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>48 325</u> 39 313
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 926</u> 39 902
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 537</u> 40 501
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 157</u> 41 110
212-101-1500	7473-2010 3,5	3			
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 785</u> 16 235
212-101-1600	7473-2010 5,	3			
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>26 257</u> 17 678
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 774</u> 19 165
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 969</u> 19 357
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 166</u> 19 550



212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 971</u> 22 441	<u>24 206</u> 19 843	<u>31 109</u> 19 843	<u>27 094</u> 19 843	<u>32 921</u> 19 843	<u>37 852</u> 20 237
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 315</u> 22 778	<u>24 509</u> 20 141	<u>31 412</u> 20 141	<u>27 398</u> 20 141	<u>33 224</u> 20 141	<u>38 161</u> 20 541
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 663</u> 23 120	<u>24 817</u> 20 443	<u>31 721</u> 20 443	<u>27 706</u> 20 443	<u>33 532</u> 20 443	<u>38 475</u> 20 849
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 633</u> 22 110	<u>23 907</u> 19 550	<u>30 810</u> 19 550	<u>26 796</u> 19 550	<u>32 622</u> 19 550	<u>37 547</u> 19 939
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 859</u> 22 331	<u>24 106</u> 19 746	<u>31 010</u> 19 746	<u>26 995</u> 19 746	<u>32 821</u> 19 746	<u>37 750</u> 20 138
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 200</u> 22 666	<u>24 409</u> 20 042	<u>31 312</u> 20 042	<u>27 297</u> 20 042	<u>33 124</u> 20 042	<u>38 059</u> 20 440
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 548</u> 23 007	<u>24 715</u> 20 342	<u>31 618</u> 20 342	<u>27 603</u> 20 342	<u>33 429</u> 20 342	<u>38 370</u> 20 746
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 899</u> 23 351	<u>25 026</u> 20 647	<u>31 930</u> 20 647	<u>27 915</u> 20 647	<u>33 741</u> 20 647	<u>38 688</u> 21 058
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 859</u> 22 331	<u>24 106</u> 19 746	<u>31 010</u> 19 746	<u>26 995</u> 19 746	<u>32 821</u> 19 746	<u>37 750</u> 20 138
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 087</u> 22 555	<u>24 307</u> 19 943	<u>31 211</u> 19 943	<u>27 196</u> 19 943	<u>33 022</u> 19 943	<u>37 955</u> 20 339
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 432</u> 22 893	<u>24 613</u> 20 242	<u>31 516</u> 20 242	<u>27 502</u> 20 242	<u>33 328</u> 20 242	<u>38 267</u> 20 645
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 782</u> 23 236	<u>24 922</u> 20 546	<u>31 826</u> 20 546	<u>27 811</u> 20 546	<u>33 637</u> 20 546	<u>38 582</u> 20 954
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 137</u> 23 585	<u>25 236</u> 20 854	<u>32 140</u> 20 854	<u>28 125</u> 20 854	<u>33 951</u> 20 854	<u>38 903</u> 21 268

212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 20 654	<u>31 936</u> 20 654	<u>30 257</u> 22 464	<u>35 638</u> 19 843	<u>34 732</u> 19 843	<u>38 091</u> 21 360	<u>39 574</u> 20 654
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 252</u> 20 964	<u>32 252</u> 20 964	<u>30 601</u> 22 801	<u>35 941</u> 20 141	<u>35 035</u> 20 141	<u>38 418</u> 21 680	<u>39 890</u> 20 964
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>32 573</u> 21 278	<u>32 573</u> 21 278	<u>30 950</u> 23 143	<u>36 249</u> 20 443	<u>35 344</u> 20 443	<u>38 749</u> 22 006	<u>40 210</u> 21 278
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 625</u> 20 349	<u>31 625</u> 20 349	<u>29 919</u> 22 133	<u>35 339</u> 19 550	<u>34 433</u> 19 550	<u>37 770</u> 21 045	<u>39 263</u> 20 349
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 833</u> 20 553	<u>31 833</u> 20 553	<u>30 145</u> 22 354	<u>35 539</u> 19 746	<u>34 633</u> 19 746	<u>37 984</u> 21 256	<u>39 471</u> 20 553
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 147</u> 20 861	<u>32 147</u> 20 861	<u>30 487</u> 22 690	<u>35 841</u> 20 042	<u>34 935</u> 20 042	<u>38 310</u> 21 574	<u>39 785</u> 20 861
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>32 466</u> 21 173	<u>32 466</u> 21 173	<u>30 834</u> 23 029	<u>36 147</u> 20 342	<u>35 241</u> 20 342	<u>38 639</u> 21 897	<u>40 104</u> 21 173
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 790</u> 21 491	<u>32 790</u> 21 491	<u>31 186</u> 23 375	<u>36 458</u> 20 647	<u>35 553</u> 20 647	<u>38 974</u> 22 226	<u>40 428</u> 21 491
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 833</u> 20 553	<u>31 833</u> 20 553	<u>30 145</u> 22 354	<u>35 539</u> 19 746	<u>34 633</u> 19 746	<u>37 984</u> 21 256	<u>39 471</u> 20 553
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 042</u> 20 758	<u>32 042</u> 20 758	<u>30 372</u> 22 577	<u>35 739</u> 19 943	<u>34 834</u> 19 943	<u>38 200</u> 21 467	<u>39 680</u> 20 758
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 360</u> 21 070	<u>32 360</u> 21 070	<u>30 719</u> 22 916	<u>36 045</u> 20 242	<u>35 139</u> 20 242	<u>38 530</u> 21 790	<u>39 998</u> 21 070
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 682</u> 21 385	<u>32 682</u> 21 385	<u>31 069</u> 23 260	<u>36 354</u> 20 546	<u>35 449</u> 20 546	<u>38 863</u> 22 117	<u>40 320</u> 21 385
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 009</u> 21 706	<u>33 009</u> 21 706	<u>31 424</u> 23 608	<u>36 669</u> 20 854	<u>35 763</u> 20 854	<u>39 201</u> 22 448	<u>40 647</u> 21 706

212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 091</u> 21 360	<u>27 907</u> 22 464	<u>31 924</u> 19 843	<u>32 510</u> 22 464	<u>24 744</u> 19 843
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>38 418</u> 21 680	<u>28 251</u> 22 801	<u>32 228</u> 20 141	<u>32 853</u> 22 801	<u>25 048</u> 20 141
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>38 749</u> 22 006	<u>28 600</u> 23 143	<u>32 536</u> 20 443	<u>33 202</u> 23 143	<u>25 356</u> 20 443
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>37 770</u> 21 045	<u>27 569</u> 22 133	<u>31 625</u> 19 550	<u>32 171</u> 22 133	<u>24 445</u> 19 550
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>37 984</u> 21 256	<u>27 795</u> 22 354	<u>31 825</u> 19 746	<u>32 397</u> 22 354	<u>24 645</u> 19 746
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 310</u> 21 574	<u>28 137</u> 22 690	<u>32 127</u> 20 042	<u>32 740</u> 22 690	<u>24 947</u> 20 042
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>38 639</u> 21 897	<u>28 483</u> 23 029	<u>32 433</u> 20 342	<u>33 086</u> 23 029	<u>25 253</u> 20 342
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>38 974</u> 22 226	<u>28 836</u> 23 375	<u>32 745</u> 20 647	<u>33 439</u> 23 375	<u>25 565</u> 20 647
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>37 984</u> 21 256	<u>27 795</u> 22 354	<u>31 825</u> 19 746	<u>32 397</u> 22 354	<u>24 645</u> 19 746
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 200</u> 21 467	<u>28 022</u> 22 577	<u>32 026</u> 19 943	<u>32 625</u> 22 577	<u>24 846</u> 19 943
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>38 530</u> 21 790	<u>28 369</u> 22 916	<u>32 332</u> 20 242	<u>32 971</u> 22 916	<u>25 152</u> 20 242
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>38 863</u> 22 117	<u>28 719</u> 23 260	<u>32 641</u> 20 546	<u>33 321</u> 23 260	<u>25 461</u> 20 546
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 201</u> 22 448	<u>29 074</u> 23 608	<u>32 955</u> 20 854	<u>33 676</u> 23 608	<u>25 775</u> 20 854

212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 465</u> 19 843
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 768</u> 20 140
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 077</u> 20 443
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 166</u> 19 550
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 365</u> 19 745
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 667</u> 20 041
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 974</u> 20 342
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 285</u> 20 647
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 365</u> 19 745
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 567</u> 19 943
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 872</u> 20 242
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 182</u> 20 545
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 496</u> 20 854

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 087</u> 22 555	<u>24 307</u> 19 943	<u>31 211</u> 19 943	<u>27 196</u> 19 943	<u>33 022</u> 19 943	<u>37 955</u> 20 339
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 316</u> 22 779	<u>24 511</u> 20 143	<u>31 415</u> 20 143	<u>27 400</u> 20 143	<u>33 226</u> 20 143	<u>38 163</u> 20 543
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 665</u> 23 121	<u>24 820</u> 20 445	<u>31 723</u> 20 445	<u>27 708</u> 20 445	<u>33 534</u> 20 445	<u>38 478</u> 20 851
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 019</u> 23 469	<u>25 132</u> 20 752	<u>32 036</u> 20 752	<u>28 021</u> 20 752	<u>33 847</u> 20 752	<u>38 797</u> 21 164
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 377</u> 23 820	<u>25 449</u> 21 062	<u>32 352</u> 21 062	<u>28 338</u> 21 062	<u>34 164</u> 21 062	<u>39 119</u> 21 480
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 512</u> 21 992	<u>24 530</u> 20 161	<u>31 433</u> 20 161	<u>27 418</u> 20 161	<u>33 245</u> 20 161	<u>37 394</u> 19 789
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 737</u> 22 212	<u>24 734</u> 20 361	<u>31 638</u> 20 361	<u>27 623</u> 20 361	<u>33 449</u> 20 361	<u>37 596</u> 19 987
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 964</u> 22 434	<u>24 942</u> 20 564	<u>31 845</u> 20 564	<u>27 830</u> 20 564	<u>33 656</u> 20 564	<u>37 800</u> 20 187
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 306</u> 22 770	<u>25 256</u> 20 872	<u>32 159</u> 20 872	<u>28 144</u> 20 872	<u>33 970</u> 20 872	<u>38 108</u> 20 489
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 655</u> 23 112	<u>25 576</u> 21 186	<u>32 479</u> 21 186	<u>28 464</u> 21 186	<u>34 291</u> 21 186	<u>38 422</u> 20 797
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 008</u> 23 458	<u>25 900</u> 21 504	<u>32 803</u> 21 504	<u>28 788</u> 21 504	<u>34 614</u> 21 504	<u>38 740</u> 21 109
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 964</u> 22 434	<u>24 942</u> 20 564	<u>31 845</u> 20 564	<u>27 830</u> 20 564	<u>33 656</u> 20 564	<u>37 800</u> 20 187

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 042</u> 20 758	<u>32 042</u> 20 758	<u>30 372</u> 22 577	<u>35 739</u> 19 943	<u>34 834</u> 19 943	<u>38 200</u> 21 467	<u>39 680</u> 20 758
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 254</u> 20 966	<u>32 254</u> 20 966	<u>30 604</u> 22 804	<u>35 944</u> 20 143	<u>35 038</u> 20 143	<u>38 420</u> 21 683	<u>39 892</u> 20 966
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>32 575</u> 21 280	<u>32 575</u> 21 280	<u>30 953</u> 23 146	<u>36 252</u> 20 445	<u>35 346</u> 20 445	<u>38 752</u> 22 008	<u>40 213</u> 21 280
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 901</u> 21 600	<u>32 901</u> 21 600	<u>31 307</u> 23 493	<u>36 565</u> 20 752	<u>35 659</u> 20 752	<u>39 089</u> 22 338	<u>40 539</u> 21 600
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 230</u> 21 923	<u>33 230</u> 21 923	<u>31 665</u> 23 844	<u>36 881</u> 21 062	<u>35 975</u> 21 062	<u>39 429</u> 22 672	<u>40 868</u> 21 923
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 469</u> 20 196	<u>31 469</u> 20 196	<u>27 758</u> 20 013	<u>35 962</u> 20 161	<u>35 056</u> 20 161	<u>37 608</u> 20 887	<u>39 107</u> 20 196
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 676</u> 20 398	<u>31 676</u> 20 398	<u>27 962</u> 20 214	<u>36 166</u> 20 361	<u>35 261</u> 20 361	<u>37 822</u> 21 096	<u>39 313</u> 20 398
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 883</u> 20 602	<u>31 883</u> 20 602	<u>28 168</u> 20 416	<u>36 374</u> 20 564	<u>35 468</u> 20 564	<u>38 036</u> 21 307	<u>39 521</u> 20 602
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 20 911	<u>32 198</u> 20 911	<u>28 480</u> 20 721	<u>36 688</u> 20 872	<u>35 782</u> 20 872	<u>38 362</u> 21 626	<u>39 836</u> 20 911
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 519</u> 21 225	<u>32 519</u> 21 225	<u>28 798</u> 21 033	<u>37 008</u> 21 186	<u>36 102</u> 21 186	<u>38 693</u> 21 951	<u>40 156</u> 21 225
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 843</u> 21 543	<u>32 843</u> 21 543	<u>29 119</u> 21 348	<u>37 332</u> 21 504	<u>36 426</u> 21 504	<u>39 029</u> 22 280	<u>40 481</u> 21 543
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 883</u> 20 602	<u>31 883</u> 20 602	<u>28 168</u> 20 416	<u>36 374</u> 20 564	<u>35 468</u> 20 564	<u>38 036</u> 21 307	<u>39 521</u> 20 602

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 200</u> 21 467	<u>28 022</u> 22 577	<u>32 026</u> 19 943	<u>32 625</u> 22 577	<u>24 846</u> 19 943
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>38 420</u> 21 683	<u>28 254</u> 22 804	<u>32 230</u> 20 143	<u>32 856</u> 22 804	<u>25 050</u> 20 143
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>38 752</u> 22 008	<u>28 602</u> 23 146	<u>32 538</u> 20 445	<u>33 205</u> 23 146	<u>25 358</u> 20 445
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 089</u> 22 338	<u>28 957</u> 23 493	<u>32 851</u> 20 752	<u>33 559</u> 23 493	<u>25 671</u> 20 752
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>39 429</u> 22 672	<u>29 315</u> 23 844	<u>33 167</u> 21 062	<u>33 917</u> 23 844	<u>25 987</u> 21 062
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>37 608</u> 20 887	<u>26 044</u> 20 013	<u>32 248</u> 20 161	<u>30 108</u> 20 013	<u>25 068</u> 20 161
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>37 822</u> 21 096	<u>26 249</u> 20 214	<u>32 453</u> 20 361	<u>30 312</u> 20 214	<u>25 273</u> 20 361
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>38 036</u> 21 307	<u>26 454</u> 20 416	<u>32 660</u> 20 564	<u>30 518</u> 20 416	<u>25 480</u> 20 564
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>38 362</u> 21 626	<u>26 766</u> 20 721	<u>32 974</u> 20 872	<u>30 830</u> 20 721	<u>25 794</u> 20 872
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>38 693</u> 21 951	<u>27 084</u> 21 033	<u>33 294</u> 21 186	<u>31 148</u> 21 033	<u>26 114</u> 21 186
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>39 029</u> 22 280	<u>27 405</u> 21 348	<u>33 618</u> 21 504	<u>31 469</u> 21 348	<u>26 438</u> 21 504
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>38 036</u> 21 307	<u>26 454</u> 20 416	<u>32 660</u> 20 564	<u>30 518</u> 20 416	<u>25 480</u> 20 564

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 567</u> 19 943
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 769</u> 20 141
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 078</u> 20 444
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 391</u> 20 751
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 709</u> 21 062
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 789</u> 20 161
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 994</u> 20 362
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 201</u> 20 565
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 516</u> 20 873
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 836</u> 21 187
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 159</u> 21 504
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 201</u> 20 565



212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 658	<u>25 151</u> 20 770	<u>32 055</u> 20 770	<u>28 040</u> 20 770	<u>33 866</u> 20 770	<u>38 006</u> 20 388
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 539</u> 22 998	<u>25 469</u> 21 082	<u>32 372</u> 21 082	<u>28 358</u> 21 082	<u>34 184</u> 21 082	<u>38 317</u> 20 694
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 890</u> 23 343	<u>25 792</u> 21 398	<u>32 695</u> 21 398	<u>28 680</u> 21 398	<u>34 506</u> 21 398	<u>38 634</u> 21 005
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 693	<u>26 119</u> 21 719	<u>33 022</u> 21 719	<u>29 008</u> 21 719	<u>34 834</u> 21 719	<u>38 956</u> 21 320
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 658	<u>25 151</u> 20 770	<u>32 055</u> 20 770	<u>28 040</u> 20 770	<u>33 866</u> 20 770	<u>38 006</u> 20 388
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 423</u> 22 885	<u>25 363</u> 20 978	<u>32 267</u> 20 978	<u>28 252</u> 20 978	<u>34 078</u> 20 978	<u>38 214</u> 20 593
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 773</u> 23 228	<u>25 684</u> 21 292	<u>32 587</u> 21 292	<u>28 572</u> 21 292	<u>34 399</u> 21 292	<u>38 528</u> 20 901
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 129</u> 23 577	<u>26 010</u> 21 612	<u>32 913</u> 21 612	<u>28 899</u> 21 612	<u>34 725</u> 21 612	<u>38 849</u> 21 215
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 490</u> 23 930	<u>26 340</u> 21 935	<u>33 243</u> 21 935	<u>29 229</u> 21 935	<u>35 055</u> 21 935	<u>39 172</u> 21 532
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 423</u> 22 885	<u>25 363</u> 20 978	<u>32 267</u> 20 978	<u>28 252</u> 20 978	<u>34 078</u> 20 978	<u>38 214</u> 20 593
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 656</u> 23 113	<u>25 577</u> 21 187	<u>32 480</u> 21 187	<u>28 466</u> 21 187	<u>34 292</u> 21 187	<u>38 423</u> 20 798
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 010</u> 23 460	<u>25 901</u> 21 505	<u>32 804</u> 21 505	<u>28 789</u> 21 505	<u>34 616</u> 21 505	<u>38 741</u> 21 110
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 369</u> 23 812	<u>26 231</u> 21 828	<u>33 134</u> 21 828	<u>29 119</u> 21 828	<u>34 946</u> 21 828	<u>39 065</u> 21 427

212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 093</u> 20 808	<u>32 093</u> 20 808	<u>28 376</u> 20 620	<u>36 583</u> 20 770	<u>35 678</u> 20 770	<u>38 254</u> 21 520	<u>39 731</u> 20 808
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 412</u> 21 120	<u>32 412</u> 21 120	<u>28 692</u> 20 929	<u>36 901</u> 21 082	<u>35 995</u> 21 082	<u>38 583</u> 21 842	<u>40 049</u> 21 120
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 735</u> 21 437	<u>32 735</u> 21 437	<u>29 012</u> 21 243	<u>37 224</u> 21 398	<u>36 318</u> 21 398	<u>38 917</u> 22 170	<u>40 373</u> 21 437
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 063</u> 21 759	<u>33 063</u> 21 759	<u>29 337</u> 21 562	<u>37 551</u> 21 719	<u>36 646</u> 21 719	<u>39 257</u> 22 503	<u>40 701</u> 21 759
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 093</u> 20 808	<u>32 093</u> 20 808	<u>28 376</u> 20 620	<u>36 583</u> 20 770	<u>35 678</u> 20 770	<u>38 254</u> 21 520	<u>39 731</u> 20 808
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 306</u> 21 017	<u>32 306</u> 21 017	<u>28 587</u> 20 826	<u>36 796</u> 20 978	<u>35 890</u> 20 978	<u>38 474</u> 21 735	<u>39 944</u> 21 017
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 627</u> 21 331	<u>32 627</u> 21 331	<u>28 905</u> 21 138	<u>37 116</u> 21 292	<u>36 210</u> 21 292	<u>38 805</u> 22 060	<u>40 264</u> 21 331
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 954</u> 21 651	<u>32 954</u> 21 651	<u>29 229</u> 21 456	<u>37 442</u> 21 612	<u>36 536</u> 21 612	<u>39 143</u> 22 392	<u>40 591</u> 21 651
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 284</u> 21 976	<u>33 284</u> 21 976	<u>29 556</u> 21 777	<u>37 772</u> 21 935	<u>36 866</u> 21 935	<u>39 485</u> 22 727	<u>40 922</u> 21 976
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 306</u> 21 017	<u>32 306</u> 21 017	<u>28 587</u> 20 826	<u>36 796</u> 20 978	<u>35 890</u> 20 978	<u>38 474</u> 21 735	<u>39 944</u> 21 017
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 520</u> 21 226	<u>32 520</u> 21 226	<u>28 799</u> 21 034	<u>37 009</u> 21 187	<u>36 103</u> 21 187	<u>38 695</u> 21 952	<u>40 158</u> 21 226
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 844</u> 21 544	<u>32 844</u> 21 544	<u>29 120</u> 21 349	<u>37 333</u> 21 505	<u>36 427</u> 21 505	<u>39 030</u> 22 281	<u>40 482</u> 21 544
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 175</u> 21 868	<u>33 175</u> 21 868	<u>29 448</u> 21 670	<u>37 663</u> 21 828	<u>36 757</u> 21 828	<u>39 372</u> 22 616	<u>40 813</u> 21 868

212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>38 254</u> 21 520	<u>26 663</u> 20 620	<u>32 870</u> 20 770	<u>30 726</u> 20 620	<u>25 690</u> 20 770
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>38 583</u> 21 842	<u>26 978</u> 20 929	<u>33 188</u> 21 082	<u>31 042</u> 20 929	<u>26 008</u> 21 082
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>38 917</u> 22 170	<u>27 298</u> 21 243	<u>33 510</u> 21 398	<u>31 362</u> 21 243	<u>26 330</u> 21 398
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>39 257</u> 22 503	<u>27 623</u> 21 562	<u>33 838</u> 21 719	<u>31 687</u> 21 562	<u>26 658</u> 21 719
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>38 254</u> 21 520	<u>26 663</u> 20 620	<u>32 870</u> 20 770	<u>30 726</u> 20 620	<u>25 690</u> 20 770
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>38 474</u> 21 735	<u>26 873</u> 20 826	<u>33 082</u> 20 978	<u>30 937</u> 20 826	<u>25 902</u> 20 978
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>38 805</u> 22 060	<u>27 191</u> 21 138	<u>33 402</u> 21 292	<u>31 255</u> 21 138	<u>26 222</u> 21 292
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>39 143</u> 22 392	<u>27 515</u> 21 456	<u>33 728</u> 21 612	<u>31 579</u> 21 456	<u>26 548</u> 21 612
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>39 485</u> 22 727	<u>27 843</u> 21 777	<u>34 058</u> 21 935	<u>31 906</u> 21 777	<u>26 878</u> 21 935
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>38 474</u> 21 735	<u>26 873</u> 20 826	<u>33 082</u> 20 978	<u>30 937</u> 20 826	<u>25 902</u> 20 978
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>38 695</u> 21 952	<u>27 085</u> 21 034	<u>33 295</u> 21 187	<u>31 149</u> 21 034	<u>26 115</u> 21 187
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>39 030</u> 22 281	<u>27 407</u> 21 349	<u>33 619</u> 21 505	<u>31 470</u> 21 349	<u>26 439</u> 21 505
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 22 616	<u>27 734</u> 21 670	<u>33 949</u> 21 828	<u>31 798</u> 21 670	<u>26 769</u> 21 828

212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 412</u> 20 771
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 729</u> 21 082
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 052</u> 21 398
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 379</u> 21 719
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 412</u> 20 771
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 623</u> 20 978
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 944</u> 21 293
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 270</u> 21 612
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 601</u> 21 937
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 623</u> 20 978
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 837</u> 21 188
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 162</u> 21 507
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 490</u> 21 829

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 733</u> 24 169	<u>26 564</u> 22 156	<u>33 468</u> 22 156	<u>29 453</u> 22 156	<u>35 279</u> 22 156	<u>39 393</u> 21 748
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 559</u> 22 037	<u>28 395</u> 20 482	<u>31 761</u> 20 482	<u>27 746</u> 20 482	<u>33 572</u> 20 482	<u>38 619</u> 20 989
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 783</u> 22 257	<u>28 150</u> 20 686	<u>31 969</u> 20 686	<u>27 954</u> 20 686	<u>33 780</u> 20 686	<u>38 833</u> 21 199
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 010</u> 22 480	<u>28 360</u> 20 892	<u>32 179</u> 20 892	<u>28 164</u> 20 892	<u>33 990</u> 20 892	<u>39 048</u> 21 411
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 354</u> 22 817	<u>28 680</u> 21 205	<u>32 499</u> 21 205	<u>28 484</u> 21 205	<u>34 310</u> 21 205	<u>39 376</u> 21 732
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 704</u> 23 160	<u>29 005</u> 21 524	<u>32 824</u> 21 524	<u>28 809</u> 21 524	<u>34 636</u> 21 524	<u>39 709</u> 22 059
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 057</u> 23 506	<u>29 334</u> 21 847	<u>33 153</u> 21 847	<u>29 138</u> 21 847	<u>34 965</u> 21 847	<u>40 047</u> 22 389
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 010</u> 22 480	<u>28 360</u> 20 892	<u>32 179</u> 20 892	<u>28 164</u> 20 892	<u>33 990</u> 20 892	<u>39 048</u> 21 411
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 705	<u>28 574</u> 21 102	<u>32 393</u> 21 102	<u>28 378</u> 21 102	<u>34 204</u> 21 102	<u>39 268</u> 21 626
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 045	<u>28 897</u> 21 418	<u>32 716</u> 21 418	<u>28 701</u> 21 418	<u>34 527</u> 21 418	<u>39 599</u> 21 950
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 940</u> 23 392	<u>29 224</u> 21 739	<u>33 043</u> 21 739	<u>29 028</u> 21 739	<u>34 854</u> 21 739	<u>39 933</u> 22 278
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 297</u> 23 742	<u>29 557</u> 22 066	<u>33 376</u> 22 066	<u>29 362</u> 22 066	<u>35 188</u> 22 066	<u>40 275</u> 22 614

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 509</u> 22 196	<u>33 509</u> 22 196	<u>29 779</u> 21 995	<u>37 997</u> 22 156	<u>37 091</u> 22 156	<u>39 718</u> 22 955	<u>41 147</u> 22 196
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 719</u> 21 421	<u>32 719</u> 21 421	<u>28 996</u> 21 228	<u>36 289</u> 20 482	<u>35 384</u> 20 482	<u>38 901</u> 22 154	<u>40 357</u> 21 421
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 938</u> 21 636	<u>32 938</u> 21 636	<u>29 213</u> 21 440	<u>36 497</u> 20 686	<u>35 592</u> 20 686	<u>39 127</u> 22 376	<u>40 575</u> 21 636
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 158</u> 21 851	<u>33 158</u> 21 851	<u>29 431</u> 21 654	<u>36 708</u> 20 892	<u>35 802</u> 20 892	<u>39 354</u> 22 599	<u>40 795</u> 21 851
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 492</u> 22 179	<u>33 492</u> 22 179	<u>29 762</u> 21 979	<u>37 027</u> 21 205	<u>36 122</u> 21 205	<u>39 700</u> 22 938	<u>41 130</u> 22 179
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 832</u> 22 513	<u>33 832</u> 22 513	<u>30 099</u> 22 309	<u>37 353</u> 21 524	<u>36 447</u> 21 524	<u>40 052</u> 23 283	<u>41 470</u> 22 513
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 176</u> 22 850	<u>34 176</u> 22 850	<u>30 440</u> 22 644	<u>37 682</u> 21 847	<u>36 776</u> 21 847	<u>40 408</u> 23 632	<u>41 814</u> 22 850
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 158</u> 21 851	<u>33 158</u> 21 851	<u>29 431</u> 21 654	<u>36 708</u> 20 892	<u>35 802</u> 20 892	<u>39 354</u> 22 599	<u>40 795</u> 21 851
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 381</u> 22 071	<u>33 381</u> 22 071	<u>29 652</u> 21 871	<u>36 922</u> 21 102	<u>36 016</u> 21 102	<u>39 586</u> 22 825	<u>41 019</u> 22 071
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 22 402	<u>33 719</u> 22 402	<u>29 987</u> 22 199	<u>37 245</u> 21 418	<u>36 339</u> 21 418	<u>39 935</u> 23 168	<u>41 357</u> 22 402
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 061</u> 22 737	<u>34 061</u> 22 737	<u>30 326</u> 22 531	<u>37 571</u> 21 739	<u>36 666</u> 21 739	<u>40 288</u> 23 515	<u>41 699</u> 22 737
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 410</u> 23 079	<u>34 410</u> 23 079	<u>30 672</u> 22 870	<u>37 905</u> 22 066	<u>36 999</u> 22 066	<u>40 649</u> 23 868	<u>42 048</u> 23 079

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>39 718</u> 22 955	<u>28 066</u> 21 995	<u>34 283</u> 22 156	<u>32 129</u> 21 995	<u>27 103</u> 22 156
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 901</u> 22 154	<u>27 282</u> 21 228	<u>32 576</u> 20 482	<u>31 346</u> 21 228	<u>25 396</u> 20 482
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>39 127</u> 22 376	<u>27 499</u> 21 440	<u>32 784</u> 20 686	<u>31 563</u> 21 440	<u>25 604</u> 20 686
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>39 354</u> 22 599	<u>27 717</u> 21 654	<u>32 994</u> 20 892	<u>31 781</u> 21 654	<u>25 814</u> 20 892
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 700</u> 22 938	<u>28 048</u> 21 979	<u>33 314</u> 21 205	<u>32 112</u> 21 979	<u>26 134</u> 21 205
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>40 052</u> 23 283	<u>28 386</u> 22 309	<u>33 639</u> 21 524	<u>32 449</u> 22 309	<u>26 459</u> 21 524
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>40 408</u> 23 632	<u>28 727</u> 22 644	<u>33 968</u> 21 847	<u>32 790</u> 22 644	<u>26 788</u> 21 847
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>39 354</u> 22 599	<u>27 717</u> 21 654	<u>32 994</u> 20 892	<u>31 781</u> 21 654	<u>25 814</u> 20 892
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 586</u> 22 825	<u>27 939</u> 21 871	<u>33 208</u> 21 102	<u>32 003</u> 21 871	<u>26 028</u> 21 102
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 935</u> 23 168	<u>28 274</u> 22 199	<u>33 531</u> 21 418	<u>32 337</u> 22 199	<u>26 351</u> 21 418
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>40 288</u> 23 515	<u>28 612</u> 22 531	<u>33 858</u> 21 739	<u>32 676</u> 22 531	<u>26 678</u> 21 739
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 649</u> 23 868	<u>28 958</u> 22 870	<u>34 191</u> 22 066	<u>33 022</u> 22 870	<u>27 011</u> 22 066

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 824</u> 22 156
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 117</u> 20 482
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 326</u> 20 687
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 536</u> 20 893
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 856</u> 21 206
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 180</u> 21 524
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 509</u> 21 847
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 536</u> 20 893
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 749</u> 21 102
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 072</u> 21 418
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 400</u> 21 740
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 732</u> 22 066



212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 705	<u>28 574</u> 21 102	<u>32 393</u> 21 102	<u>28 378</u> 21 102	<u>34 204</u> 21 102	<u>39 268</u> 21 626
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 471</u> 22 932	<u>28 789</u> 21 312	<u>32 608</u> 21 312	<u>28 593</u> 21 312	<u>34 419</u> 21 312	<u>39 488</u> 21 842
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 822</u> 23 276	<u>29 114</u> 21 632	<u>32 933</u> 21 632	<u>28 919</u> 21 632	<u>34 745</u> 21 632	<u>39 821</u> 22 169
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 23 625	<u>29 446</u> 21 956	<u>33 265</u> 21 956	<u>29 250</u> 21 956	<u>35 076</u> 21 956	<u>40 161</u> 22 502
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 540</u> 23 979	<u>29 782</u> 22 286	<u>33 601</u> 22 286	<u>29 586</u> 22 286	<u>35 412</u> 22 286	<u>40 505</u> 22 839
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 471</u> 22 932	<u>28 789</u> 21 312	<u>32 608</u> 21 312	<u>28 593</u> 21 312	<u>34 419</u> 21 312	<u>39 488</u> 21 842
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 705</u> 23 161	<u>29 006</u> 21 526	<u>32 825</u> 21 526	<u>28 810</u> 21 526	<u>34 637</u> 21 526	<u>39 711</u> 22 060
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 060</u> 23 509	<u>29 335</u> 21 848	<u>33 154</u> 21 848	<u>29 139</u> 21 848	<u>34 966</u> 21 848	<u>40 048</u> 22 391
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 419</u> 23 861	<u>29 670</u> 22 176	<u>33 489</u> 22 176	<u>29 474</u> 22 176	<u>35 301</u> 22 176	<u>40 391</u> 22 727
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 785</u> 24 219	<u>30 010</u> 22 509	<u>33 829</u> 22 509	<u>29 814</u> 22 509	<u>35 640</u> 22 509	<u>40 739</u> 23 068
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 099</u> 22 566	<u>28 925</u> 21 696	<u>31 545</u> 21 832	<u>28 984</u> 21 696	<u>34 810</u> 21 696	<u>39 280</u> 21 637
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 329</u> 22 792	<u>28 616</u> 21 911	<u>31 999</u> 22 048	<u>29 203</u> 21 911	<u>35 030</u> 21 911	<u>39 500</u> 21 853

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 381</u> 22 071	<u>33 381</u> 22 071	<u>29 652</u> 21 871	<u>36 922</u> 21 102	<u>36 016</u> 21 102	<u>39 586</u> 22 825	<u>41 019</u> 22 071
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 606</u> 22 291	<u>33 606</u> 22 291	<u>29 875</u> 22 090	<u>37 137</u> 21 312	<u>36 231</u> 21 312	<u>39 818</u> 23 053	<u>41 244</u> 22 291
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 947</u> 22 625	<u>33 947</u> 22 625	<u>30 213</u> 22 420	<u>37 462</u> 21 632	<u>36 556</u> 21 632	<u>40 170</u> 23 399	<u>41 584</u> 22 625
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 293</u> 22 965	<u>34 293</u> 22 965	<u>30 556</u> 22 757	<u>37 793</u> 21 956	<u>36 888</u> 21 956	<u>40 529</u> 23 750	<u>41 931</u> 22 965
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 645</u> 23 309	<u>34 645</u> 23 309	<u>30 904</u> 23 098	<u>38 129</u> 22 286	<u>37 224</u> 22 286	<u>40 892</u> 24 106	<u>42 282</u> 23 309
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 606</u> 22 291	<u>33 606</u> 22 291	<u>29 875</u> 22 090	<u>37 137</u> 21 312	<u>36 231</u> 21 312	<u>39 818</u> 23 053	<u>41 244</u> 22 291
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 834</u> 22 514	<u>33 834</u> 22 514	<u>30 101</u> 22 310	<u>37 354</u> 21 526	<u>36 448</u> 21 526	<u>40 053</u> 23 284	<u>41 471</u> 22 514
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 178</u> 22 851	<u>34 178</u> 22 851	<u>30 442</u> 22 645	<u>37 683</u> 21 848	<u>36 777</u> 21 848	<u>40 409</u> 23 633	<u>41 815</u> 22 851
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 528</u> 23 195	<u>34 528</u> 23 195	<u>30 789</u> 22 985	<u>38 018</u> 22 176	<u>37 112</u> 22 176	<u>40 771</u> 23 988	<u>42 166</u> 23 195
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 883</u> 23 543	<u>34 883</u> 23 543	<u>31 141</u> 23 330	<u>38 357</u> 22 509	<u>37 452</u> 22 509	<u>41 139</u> 24 348	<u>42 521</u> 23 543
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 394</u> 22 083	<u>33 394</u> 22 083	<u>25 408</u> 22 510	<u>37 528</u> 21 696	<u>36 622</u> 21 696	<u>39 598</u> 22 838	<u>41 031</u> 22 083
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 618</u> 22 303	<u>33 618</u> 22 303	<u>30 533</u> 22 735	<u>37 747</u> 21 911	<u>36 841</u> 21 911	<u>39 831</u> 23 066	<u>41 256</u> 22 303

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 586</u> 22 825	<u>27 939</u> 21 871	<u>33 208</u> 21 102	<u>32 003</u> 21 871	<u>26 028</u> 21 102
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 818</u> 23 053	<u>28 162</u> 22 090	<u>33 423</u> 21 312	<u>32 225</u> 22 090	<u>26 243</u> 21 312
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>40 170</u> 23 399	<u>28 499</u> 22 420	<u>33 748</u> 21 632	<u>32 563</u> 22 420	<u>26 568</u> 21 632
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>40 529</u> 23 750	<u>28 842</u> 22 757	<u>34 080</u> 21 956	<u>32 906</u> 22 757	<u>26 900</u> 21 956
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>40 892</u> 24 106	<u>29 191</u> 23 098	<u>34 416</u> 22 286	<u>33 254</u> 23 098	<u>27 236</u> 22 286
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 818</u> 23 053	<u>28 162</u> 22 090	<u>33 423</u> 21 312	<u>32 225</u> 22 090	<u>26 243</u> 21 312
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>40 053</u> 23 284	<u>28 387</u> 22 310	<u>33 640</u> 21 526	<u>32 451</u> 22 310	<u>26 460</u> 21 526
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>40 409</u> 23 633	<u>28 728</u> 22 645	<u>33 969</u> 21 848	<u>32 792</u> 22 645	<u>26 789</u> 21 848
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>40 771</u> 23 988	<u>29 075</u> 22 985	<u>34 304</u> 22 176	<u>33 139</u> 22 985	<u>27 124</u> 22 176
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>41 139</u> 24 348	<u>29 427</u> 23 330	<u>34 644</u> 22 509	<u>33 491</u> 23 330	<u>27 464</u> 22 509
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>39 598</u> 22 838	<u>24 625</u> 22 510	<u>33 814</u> 21 696	<u>26 159</u> 22 510	<u>26 634</u> 21 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>39 831</u> 23 066	<u>28 183</u> 22 735	<u>34 033</u> 21 911	<u>32 785</u> 22 735	<u>26 853</u> 21 911

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 749</u> 21 102
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 964</u> 21 312
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 291</u> 21 633
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 622</u> 21 957
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 958</u> 22 287
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 964</u> 21 312
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 181</u> 21 526
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 511</u> 21 849
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 845</u> 22 176
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 184</u> 22 509
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 355</u> 21 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 575</u> 21 912

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 561</u> 23 019	<u>28 839</u> 22 130	<u>32 224</u> 22 268	<u>29 427</u> 22 130	<u>35 253</u> 22 130	<u>39 723</u> 22 072
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 913</u> 23 365	<u>29 178</u> 22 462	<u>32 565</u> 22 603	<u>29 766</u> 22 462	<u>35 592</u> 22 462	<u>40 061</u> 22 404
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 271</u> 23 716	<u>29 523</u> 22 800	<u>32 912</u> 22 942	<u>30 110</u> 22 800	<u>35 936</u> 22 800	<u>40 404</u> 22 740
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 634</u> 24 072	<u>29 870</u> 23 141	<u>33 261</u> 23 285	<u>30 458</u> 23 141	<u>36 284</u> 23 141	<u>40 751</u> 23 080
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 561</u> 23 019	<u>28 839</u> 22 130	<u>32 224</u> 22 268	<u>29 427</u> 22 130	<u>35 253</u> 22 130	<u>39 723</u> 22 072
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 796</u> 23 250	<u>29 065</u> 22 351	<u>32 451</u> 22 491	<u>29 653</u> 22 351	<u>35 479</u> 22 351	<u>39 948</u> 22 293
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 599	<u>29 408</u> 22 687	<u>32 796</u> 22 829	<u>29 995</u> 22 687	<u>35 822</u> 22 687	<u>40 290</u> 22 628
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 23 953	<u>29 754</u> 23 027	<u>33 145</u> 23 171	<u>30 342</u> 23 027	<u>36 168</u> 23 027	<u>40 635</u> 22 967
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 879</u> 24 312	<u>30 107</u> 23 373	<u>33 500</u> 23 519	<u>30 694</u> 23 373	<u>36 521</u> 23 373	<u>40 987</u> 23 311
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 796</u> 23 250	<u>29 065</u> 22 351	<u>32 451</u> 22 491	<u>29 653</u> 22 351	<u>35 479</u> 22 351	<u>39 948</u> 22 293
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 034</u> 23 483	<u>29 293</u> 22 575	<u>32 681</u> 22 716	<u>29 881</u> 22 575	<u>35 707</u> 22 575	<u>40 175</u> 22 516
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 393</u> 23 835	<u>29 638</u> 22 913	<u>33 028</u> 23 057	<u>30 226</u> 22 913	<u>36 052</u> 22 913	<u>40 520</u> 22 853
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 757</u> 24 193	<u>29 990</u> 23 258	<u>33 382</u> 23 403	<u>30 577</u> 23 258	<u>36 404</u> 23 258	<u>40 870</u> 23 197

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 846</u> 22 526	<u>33 846</u> 22 526	<u>30 765</u> 22 962	<u>37 970</u> 22 130	<u>37 065</u> 22 130	<u>40 066</u> 23 296	<u>41 484</u> 22 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 191</u> 22 865	<u>34 191</u> 22 865	<u>31 117</u> 23 307	<u>38 310</u> 22 462	<u>37 404</u> 22 462	<u>40 423</u> 23 647	<u>41 829</u> 22 865
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 541</u> 23 208	<u>34 541</u> 23 208	<u>31 474</u> 23 657	<u>38 654</u> 22 800	<u>37 748</u> 22 800	<u>40 785</u> 24 002	<u>42 179</u> 23 208
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 895</u> 23 555	<u>34 895</u> 23 555	<u>31 835</u> 24 011	<u>39 001</u> 23 141	<u>38 096</u> 23 141	<u>41 151</u> 24 361	<u>42 533</u> 23 555
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 846</u> 22 526	<u>33 846</u> 22 526	<u>30 765</u> 22 962	<u>37 970</u> 22 130	<u>37 065</u> 22 130	<u>40 066</u> 23 296	<u>41 484</u> 22 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 076</u> 22 751	<u>34 076</u> 22 751	<u>30 999</u> 23 191	<u>38 196</u> 22 351	<u>37 290</u> 22 351	<u>40 304</u> 23 529	<u>41 713</u> 22 751
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 425</u> 23 094	<u>34 425</u> 23 094	<u>31 355</u> 23 540	<u>38 539</u> 22 687	<u>37 633</u> 22 687	<u>40 665</u> 23 883	<u>42 062</u> 23 094
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 777</u> 23 439	<u>34 777</u> 23 439	<u>31 715</u> 23 893	<u>38 885</u> 23 027	<u>37 980</u> 23 027	<u>41 029</u> 24 241	<u>42 415</u> 23 439
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 136</u> 23 791	<u>35 136</u> 23 791	<u>32 080</u> 24 251	<u>39 238</u> 23 373	<u>38 332</u> 23 373	<u>41 401</u> 24 605	<u>42 774</u> 23 791
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 076</u> 22 751	<u>34 076</u> 22 751	<u>30 999</u> 23 191	<u>38 196</u> 22 351	<u>37 290</u> 22 351	<u>40 304</u> 23 529	<u>41 713</u> 22 751
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 308</u> 22 979	<u>34 308</u> 22 979	<u>31 236</u> 23 424	<u>38 424</u> 22 575	<u>37 518</u> 22 575	<u>40 544</u> 23 765	<u>41 946</u> 22 979
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 659</u> 23 324	<u>34 659</u> 23 324	<u>31 594</u> 23 775	<u>38 770</u> 22 913	<u>37 864</u> 22 913	<u>40 907</u> 24 121	<u>42 297</u> 23 324
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 017</u> 23 674	<u>35 017</u> 23 674	<u>31 959</u> 24 132	<u>39 121</u> 23 258	<u>38 215</u> 23 258	<u>41 277</u> 24 484	<u>42 655</u> 23 674

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>40 066</u> 23 296	<u>28 415</u> 22 962	<u>34 257</u> 22 130	<u>33 017</u> 22 962	<u>27 077</u> 22 130
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>40 423</u> 23 647	<u>28 767</u> 23 307	<u>34 596</u> 22 462	<u>33 369</u> 23 307	<u>27 416</u> 22 462
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>40 785</u> 24 002	<u>29 124</u> 23 657	<u>34 940</u> 22 800	<u>33 726</u> 23 657	<u>27 760</u> 22 800
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>41 151</u> 24 361	<u>29 485</u> 24 011	<u>35 288</u> 23 141	<u>34 087</u> 24 011	<u>28 108</u> 23 141
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>40 066</u> 23 296	<u>28 415</u> 22 962	<u>34 257</u> 22 130	<u>33 017</u> 22 962	<u>27 077</u> 22 130
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>40 304</u> 23 529	<u>28 649</u> 23 191	<u>34 482</u> 22 351	<u>33 251</u> 23 191	<u>27 302</u> 22 351
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>40 665</u> 23 883	<u>29 005</u> 23 540	<u>34 825</u> 22 687	<u>33 607</u> 23 540	<u>27 645</u> 22 687
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>41 029</u> 24 241	<u>29 364</u> 23 893	<u>35 172</u> 23 027	<u>33 967</u> 23 893	<u>27 992</u> 23 027
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>41 401</u> 24 605	<u>29 730</u> 24 251	<u>35 524</u> 23 373	<u>34 332</u> 24 251	<u>28 344</u> 23 373
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>40 304</u> 23 529	<u>28 649</u> 23 191	<u>34 482</u> 22 351	<u>33 251</u> 23 191	<u>27 302</u> 22 351
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>40 544</u> 23 765	<u>28 886</u> 23 424	<u>34 711</u> 22 575	<u>33 488</u> 23 424	<u>27 531</u> 22 575
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>40 907</u> 24 121	<u>29 244</u> 23 775	<u>35 056</u> 22 913	<u>33 846</u> 23 775	<u>27 876</u> 22 913
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>41 277</u> 24 484	<u>29 609</u> 24 132	<u>35 407</u> 23 258	<u>34 211</u> 24 132	<u>28 227</u> 23 258

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 798</u> 22 130
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 137</u> 22 462
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 480</u> 22 799
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 829</u> 23 141
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 798</u> 22 130
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 024</u> 22 352
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 366</u> 22 687
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 713</u> 23 027
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 065</u> 23 372
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 024</u> 22 352
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 251</u> 22 575
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 597</u> 22 913
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 948</u> 23 258



212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 127</u> 24 555	<u>30 345</u> 23 606	<u>33 739</u> 23 753	<u>30 932</u> 23 606	<u>36 758</u> 23 606	<u>41 224</u> 23 544
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 034</u> 23 483	<u>29 293</u> 22 575	<u>32 681</u> 22 716	<u>29 881</u> 22 575	<u>35 707</u> 22 575	<u>40 175</u> 22 516
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 272</u> 23 717	<u>29 524</u> 22 801	<u>32 913</u> 22 943	<u>30 111</u> 22 801	<u>35 938</u> 22 801	<u>40 405</u> 22 741
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 635</u> 24 073	<u>29 873</u> 23 143	<u>33 264</u> 23 288	<u>30 460</u> 23 143	<u>36 286</u> 23 143	<u>40 753</u> 23 082
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 004</u> 24 435	<u>30 226</u> 23 490	<u>33 620</u> 23 637	<u>30 814</u> 23 490	<u>36 640</u> 23 490	<u>41 106</u> 23 428
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 378</u> 24 801	<u>30 586</u> 23 842	<u>33 982</u> 23 992	<u>31 174</u> 23 842	<u>37 000</u> 23 842	<u>41 465</u> 23 780
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 991</u> 24 422	<u>30 214</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 625	<u>30 802</u> 23 478	<u>36 628</u> 23 478	<u>41 094</u> 23 416
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 241</u> 24 667	<u>30 455</u> 23 713	<u>33 849</u> 23 862	<u>31 042</u> 23 713	<u>36 868</u> 23 713	<u>41 334</u> 23 651
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 618</u> 25 037	<u>30 817</u> 24 069	<u>34 214</u> 24 219	<u>31 404</u> 24 069	<u>37 231</u> 24 069	<u>41 695</u> 24 005
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 000</u> 25 411	<u>31 185</u> 24 430	<u>34 584</u> 24 582	<u>31 772</u> 24 430	<u>37 599</u> 24 430	<u>42 062</u> 24 366
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 390</u> 25 793	<u>31 559</u> 24 796	<u>34 961</u> 24 951	<u>32 147</u> 24 796	<u>37 973</u> 24 796	<u>42 436</u> 24 731
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 875</u> 25 288	<u>30 386</u> 23 128	<u>32 870</u> 23 131	<u>30 445</u> 23 128	<u>36 271</u> 23 128	<u>39 900</u> 22 245

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 378</u> 24 029	<u>35 378</u> 24 029	<u>32 327</u> 24 493	<u>39 476</u> 23 606	<u>38 570</u> 23 606	<u>41 651</u> 24 850	<u>43 016</u> 24 029
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 308</u> 22 979	<u>34 308</u> 22 979	<u>31 236</u> 23 424	<u>38 424</u> 22 575	<u>37 518</u> 22 575	<u>40 544</u> 23 765	<u>41 946</u> 22 979
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 543</u> 23 209	<u>34 543</u> 23 209	<u>31 475</u> 23 658	<u>38 655</u> 22 801	<u>37 749</u> 22 801	<u>40 787</u> 24 003	<u>42 180</u> 23 209
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 898</u> 23 557	<u>34 898</u> 23 557	<u>31 837</u> 24 013	<u>39 004</u> 23 143	<u>38 098</u> 23 143	<u>41 154</u> 24 363	<u>42 535</u> 23 557
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 258</u> 23 910	<u>35 258</u> 23 910	<u>32 204</u> 24 373	<u>39 357</u> 23 490	<u>38 452</u> 23 490	<u>41 526</u> 24 728	<u>42 896</u> 23 910
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 624</u> 24 269	<u>35 624</u> 24 269	<u>32 578</u> 24 739	<u>39 717</u> 23 842	<u>38 811</u> 23 842	<u>41 905</u> 25 099	<u>43 262</u> 24 269
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 246</u> 23 898	<u>35 246</u> 23 898	<u>32 192</u> 24 361	<u>39 345</u> 23 478	<u>38 440</u> 23 478	<u>41 514</u> 24 716	<u>42 883</u> 23 898
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 490</u> 24 138	<u>35 490</u> 24 138	<u>32 441</u> 24 605	<u>39 586</u> 23 713	<u>38 680</u> 23 713	<u>41 767</u> 24 964	<u>43 128</u> 24 138
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 859</u> 24 500	<u>35 859</u> 24 500	<u>32 817</u> 24 973	<u>39 948</u> 24 069	<u>39 042</u> 24 069	<u>42 148</u> 25 337	<u>43 496</u> 24 500
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 234</u> 24 867	<u>36 234</u> 24 867	<u>33 199</u> 25 348	<u>40 316</u> 24 430	<u>39 410</u> 24 430	<u>42 535</u> 25 717	<u>43 871</u> 24 867
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 614</u> 25 241	<u>36 614</u> 25 241	<u>33 587</u> 25 729	<u>40 690</u> 24 796	<u>39 785</u> 24 796	<u>42 929</u> 26 104	<u>44 252</u> 25 241
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 026</u> 22 703	<u>34 026</u> 22 703	<u>26 054</u> 23 143	<u>38 989</u> 23 128	<u>38 083</u> 23 128	<u>40 253</u> 23 480	<u>41 664</u> 22 703

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>41 651</u> 24 850	<u>29 977</u> 24 493	<u>35 762</u> 23 606	<u>34 579</u> 24 493	<u>28 582</u> 23 606
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>40 544</u> 23 765	<u>28 886</u> 23 424	<u>34 711</u> 22 575	<u>33 488</u> 23 424	<u>27 531</u> 22 575
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>40 787</u> 24 003	<u>29 125</u> 23 658	<u>34 941</u> 22 801	<u>33 727</u> 23 658	<u>27 761</u> 22 801
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>41 154</u> 24 363	<u>29 487</u> 24 013	<u>35 290</u> 23 143	<u>34 089</u> 24 013	<u>28 110</u> 23 143
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>41 526</u> 24 728	<u>29 854</u> 24 373	<u>35 644</u> 23 490	<u>34 456</u> 24 373	<u>28 464</u> 23 490
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>41 905</u> 25 099	<u>30 228</u> 24 739	<u>36 004</u> 23 842	<u>34 830</u> 24 739	<u>28 824</u> 23 842
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>41 514</u> 24 716	<u>29 842</u> 24 361	<u>35 632</u> 23 478	<u>34 444</u> 24 361	<u>28 452</u> 23 478
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>41 767</u> 24 964	<u>30 091</u> 24 605	<u>35 872</u> 23 713	<u>34 693</u> 24 605	<u>28 692</u> 23 713
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>42 148</u> 25 337	<u>30 467</u> 24 973	<u>36 234</u> 24 069	<u>35 069</u> 24 973	<u>29 054</u> 24 069
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>42 535</u> 25 717	<u>30 849</u> 25 348	<u>36 602</u> 24 430	<u>35 451</u> 25 348	<u>29 422</u> 24 430
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 929</u> 26 104	<u>31 237</u> 25 729	<u>36 977</u> 24 796	<u>35 839</u> 25 729	<u>29 797</u> 24 796
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>40 253</u> 23 480	<u>25 270</u> 23 143	<u>35 275</u> 23 128	<u>26 804</u> 23 143	<u>28 095</u> 23 128

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 304</u> 23 606
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 251</u> 22 575
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 482</u> 22 801
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 831</u> 23 143
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 185</u> 23 490
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 544</u> 23 842
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 173</u> 23 478
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 413</u> 23 713
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 775</u> 24 068
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 143</u> 24 429
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 517</u> 24 796
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 816</u> 23 128

212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 133</u> 25 541	<u>30 092</u> 23 358	<u>33 338</u> 23 360	<u>30 680</u> 23 358	<u>36 506</u> 23 358	<u>40 126</u> 22 467
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 523</u> 25 924	<u>30 450</u> 23 709	<u>33 696</u> 23 711	<u>31 038</u> 23 709	<u>36 864</u> 23 709	<u>40 470</u> 22 805
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 920</u> 26 313	<u>30 813</u> 24 065	<u>34 059</u> 24 067	<u>31 401</u> 24 065	<u>37 227</u> 24 065	<u>40 820</u> 23 147
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 323</u> 26 708	<u>31 181</u> 24 426	<u>34 427</u> 24 428	<u>31 769</u> 24 426	<u>37 595</u> 24 426	<u>41 174</u> 23 494
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 133</u> 25 541	<u>30 092</u> 23 358	<u>33 338</u> 23 360	<u>30 680</u> 23 358	<u>36 506</u> 23 358	<u>40 126</u> 22 467
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 393</u> 25 796	<u>30 331</u> 23 592	<u>33 577</u> 23 594	<u>30 919</u> 23 592	<u>36 745</u> 23 592	<u>40 356</u> 22 693
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 788</u> 26 184	<u>30 692</u> 23 946	<u>33 937</u> 23 948	<u>31 279</u> 23 946	<u>37 105</u> 23 946	<u>40 703</u> 23 033
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 188</u> 26 576	<u>31 058</u> 24 305	<u>34 304</u> 24 307	<u>31 646</u> 24 305	<u>37 472</u> 24 305	<u>41 056</u> 23 379
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 596</u> 26 975	<u>31 430</u> 24 670	<u>34 676</u> 24 672	<u>32 018</u> 24 670	<u>37 844</u> 24 670	<u>41 413</u> 23 729
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 393</u> 25 796	<u>30 331</u> 23 592	<u>33 577</u> 23 594	<u>30 919</u> 23 592	<u>36 745</u> 23 592	<u>40 356</u> 22 693
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 657</u> 26 055	<u>30 571</u> 23 828	<u>33 817</u> 23 830	<u>31 159</u> 23 828	<u>36 985</u> 23 828	<u>40 587</u> 22 919
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 26 445	<u>30 936</u> 24 185	<u>34 181</u> 24 187	<u>31 523</u> 24 185	<u>37 350</u> 24 185	<u>40 938</u> 23 263
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 459</u> 26 842	<u>31 306</u> 24 548	<u>34 552</u> 24 550	<u>31 894</u> 24 548	<u>37 720</u> 24 548	<u>41 294</u> 23 612

212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 257</u> 22 930	<u>34 257</u> 22 930	<u>31 185</u> 23 373	<u>39 223</u> 23 358	<u>38 317</u> 23 358	<u>40 492</u> 23 714	<u>41 895</u> 22 930
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>34 609</u> 23 274	<u>34 609</u> 23 274	<u>31 543</u> 23 724	<u>39 581</u> 23 709	<u>38 675</u> 23 709	<u>40 855</u> 24 070	<u>42 247</u> 23 274
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>34 965</u> 23 624	<u>34 965</u> 23 624	<u>31 906</u> 24 081	<u>39 944</u> 24 065	<u>39 038</u> 24 065	<u>41 224</u> 24 432	<u>42 603</u> 23 624
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>35 327</u> 23 978	<u>35 327</u> 23 978	<u>32 274</u> 24 442	<u>40 312</u> 24 426	<u>39 406</u> 24 426	<u>41 598</u> 24 798	<u>42 964</u> 23 978
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 257</u> 22 930	<u>34 257</u> 22 930	<u>31 185</u> 23 373	<u>39 223</u> 23 358	<u>38 317</u> 23 358	<u>40 492</u> 23 714	<u>41 895</u> 22 930
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>34 492</u> 23 160	<u>34 492</u> 23 160	<u>31 424</u> 23 608	<u>39 462</u> 23 592	<u>38 556</u> 23 592	<u>40 735</u> 23 952	<u>42 130</u> 23 160
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>34 846</u> 23 507	<u>34 846</u> 23 507	<u>31 785</u> 23 961	<u>39 823</u> 23 946	<u>38 917</u> 23 946	<u>41 101</u> 24 311	<u>42 484</u> 23 507
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>35 206</u> 23 860	<u>35 206</u> 23 860	<u>32 152</u> 24 321	<u>40 189</u> 24 305	<u>39 284</u> 24 305	<u>41 473</u> 24 676	<u>42 844</u> 23 860
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>35 571</u> 24 218	<u>35 571</u> 24 218	<u>32 524</u> 24 686	<u>40 561</u> 24 670	<u>39 656</u> 24 670	<u>41 850</u> 25 046	<u>43 209</u> 24 218
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>34 492</u> 23 160	<u>34 492</u> 23 160	<u>31 424</u> 23 608	<u>39 462</u> 23 592	<u>38 556</u> 23 592	<u>40 735</u> 23 952	<u>42 130</u> 23 160
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>34 728</u> 23 391	<u>34 728</u> 23 391	<u>31 664</u> 23 844	<u>39 703</u> 23 828	<u>38 797</u> 23 828	<u>40 979</u> 24 191	<u>42 366</u> 23 391
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 086</u> 23 742	<u>35 086</u> 23 742	<u>32 029</u> 24 201	<u>40 067</u> 24 185	<u>39 161</u> 24 185	<u>41 348</u> 24 554	<u>42 724</u> 23 742
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>35 450</u> 24 098	<u>35 450</u> 24 098	<u>32 400</u> 24 564	<u>40 437</u> 24 548	<u>39 532</u> 24 548	<u>41 725</u> 24 922	<u>43 087</u> 24 098

212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>40 492</u> 23 714	<u>28 835</u> 23 373	<u>35 509</u> 23 358	<u>33 437</u> 23 373	<u>28 329</u> 23 358
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>40 855</u> 24 070	<u>29 193</u> 23 724	<u>35 867</u> 23 709	<u>33 795</u> 23 724	<u>28 687</u> 23 709
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>41 224</u> 24 432	<u>29 556</u> 24 081	<u>36 231</u> 24 065	<u>34 158</u> 24 081	<u>29 051</u> 24 065
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>41 598</u> 24 798	<u>29 924</u> 24 442	<u>36 599</u> 24 426	<u>34 527</u> 24 442	<u>29 419</u> 24 426
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>40 492</u> 23 714	<u>28 835</u> 23 373	<u>35 509</u> 23 358	<u>33 437</u> 23 373	<u>28 329</u> 23 358
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>40 735</u> 23 952	<u>29 074</u> 23 608	<u>35 749</u> 23 592	<u>33 676</u> 23 608	<u>28 569</u> 23 592
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>41 101</u> 24 311	<u>29 435</u> 23 961	<u>36 109</u> 23 946	<u>34 037</u> 23 961	<u>28 929</u> 23 946
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>41 473</u> 24 676	<u>29 802</u> 24 321	<u>36 476</u> 24 305	<u>34 404</u> 24 321	<u>29 296</u> 24 305
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>41 850</u> 25 046	<u>30 174</u> 24 686	<u>36 848</u> 24 670	<u>34 776</u> 24 686	<u>29 668</u> 24 670
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>40 735</u> 23 952	<u>29 074</u> 23 608	<u>35 749</u> 23 592	<u>33 676</u> 23 608	<u>28 569</u> 23 592
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>40 979</u> 24 191	<u>29 314</u> 23 844	<u>35 989</u> 23 828	<u>33 917</u> 23 844	<u>28 809</u> 23 828
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>41 348</u> 24 554	<u>29 679</u> 24 201	<u>36 353</u> 24 185	<u>34 281</u> 24 201	<u>29 173</u> 24 185
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>41 725</u> 24 922	<u>30 050</u> 24 564	<u>36 724</u> 24 548	<u>34 652</u> 24 564	<u>29 544</u> 24 548

212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 051</u> 23 359
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 408</u> 23 708
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 771</u> 24 065
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 139</u> 24 426
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 051</u> 23 359
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 290</u> 23 593
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 650</u> 23 946
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 017</u> 24 305
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 388</u> 24 670
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 290</u> 23 593
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 529</u> 23 828
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 894</u> 24 185
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 264</u> 24 548



212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 870</u> 27 245	<u>31 682</u> 24 917	<u>34 928</u> 24 919	<u>32 269</u> 24 917	<u>38 096</u> 24 917	<u>41 655</u> 23 967
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 446</u> 26 829	<u>31 294</u> 24 536	<u>34 539</u> 24 538	<u>31 881</u> 24 536	<u>37 708</u> 24 536	<u>41 282</u> 23 601
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 720</u> 27 097	<u>31 544</u> 24 782	<u>34 790</u> 24 784	<u>32 132</u> 24 782	<u>37 958</u> 24 782	<u>41 523</u> 23 837
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 134</u> 27 503	<u>31 922</u> 25 152	<u>35 168</u> 25 154	<u>32 510</u> 25 152	<u>38 336</u> 25 152	<u>41 886</u> 24 193
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 554</u> 27 915	<u>32 308</u> 25 530	<u>35 554</u> 25 532	<u>32 895</u> 25 530	<u>38 722</u> 25 530	<u>42 257</u> 24 557
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 982</u> 28 334	<u>32 698</u> 25 913	<u>35 944</u> 25 915	<u>33 286</u> 25 913	<u>39 112</u> 25 913	<u>42 633</u> 24 925
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 479</u> 25 881	<u>31 804</u> 24 518	<u>34 144</u> 24 379	<u>31 863</u> 24 518	<u>37 689</u> 24 518	<u>40 859</u> 23 186
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 743</u> 26 139	<u>31 525</u> 24 763	<u>34 625</u> 24 622	<u>32 112</u> 24 763	<u>37 938</u> 24 763	<u>41 095</u> 23 418
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 143</u> 26 532	<u>31 904</u> 25 135	<u>35 002</u> 24 992	<u>32 492</u> 25 135	<u>38 318</u> 25 135	<u>41 454</u> 23 769
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 549</u> 26 930	<u>32 289</u> 25 512	<u>35 384</u> 25 366	<u>32 876</u> 25 512	<u>38 702</u> 25 512	<u>41 818</u> 24 126
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 961</u> 27 334	<u>32 680</u> 25 895	<u>35 773</u> 25 747	<u>33 267</u> 25 895	<u>39 093</u> 25 895	<u>42 188</u> 24 488
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 743</u> 26 139	<u>31 525</u> 24 763	<u>34 625</u> 24 622	<u>32 112</u> 24 763	<u>37 938</u> 24 763	<u>41 095</u> 23 418

212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>35 818</u> 24 460	<u>35 818</u> 24 460	<u>32 776</u> 24 933	<u>40 813</u> 24 917	<u>39 907</u> 24 917	<u>42 106</u> 25 296	<u>43 456</u> 24 460
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>35 437</u> 24 086	<u>35 437</u> 24 086	<u>32 387</u> 24 552	<u>40 425</u> 24 536	<u>39 519</u> 24 536	<u>41 712</u> 24 910	<u>43 075</u> 24 086
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>35 683</u> 24 327	<u>35 683</u> 24 327	<u>32 638</u> 24 798	<u>40 675</u> 24 782	<u>39 769</u> 24 782	<u>41 966</u> 25 159	<u>43 321</u> 24 327
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 054</u> 24 691	<u>36 054</u> 24 691	<u>33 016</u> 25 169	<u>41 053</u> 25 152	<u>40 148</u> 25 152	<u>42 350</u> 25 536	<u>43 692</u> 24 691
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>36 433</u> 25 062	<u>36 433</u> 25 062	<u>33 402</u> 25 547	<u>41 439</u> 25 530	<u>40 533</u> 25 530	<u>42 741</u> 25 919	<u>44 070</u> 25 062
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>36 816</u> 25 438	<u>36 816</u> 25 438	<u>33 793</u> 25 930	<u>41 829</u> 25 913	<u>40 924</u> 25 913	<u>43 138</u> 26 308	<u>44 454</u> 25 438
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 006</u> 23 663	<u>35 006</u> 23 663	<u>26 607</u> 23 685	<u>40 406</u> 24 518	<u>39 501</u> 24 518	<u>41 266</u> 24 473	<u>42 644</u> 23 663
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 247</u> 23 900	<u>35 247</u> 23 900	<u>31 744</u> 23 921	<u>40 656</u> 24 763	<u>39 750</u> 24 763	<u>41 515</u> 24 717	<u>42 884</u> 23 900
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 613</u> 24 259	<u>35 613</u> 24 259	<u>32 110</u> 24 281	<u>41 035</u> 25 135	<u>40 129</u> 25 135	<u>41 894</u> 25 088	<u>43 251</u> 24 259
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 984</u> 24 623	<u>35 984</u> 24 623	<u>32 482</u> 24 645	<u>41 420</u> 25 512	<u>40 514</u> 25 512	<u>42 277</u> 25 465	<u>43 622</u> 24 623
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 361</u> 24 992	<u>36 361</u> 24 992	<u>32 859</u> 25 015	<u>41 811</u> 25 895	<u>40 905</u> 25 895	<u>42 668</u> 25 847	<u>43 999</u> 24 992
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 247</u> 23 900	<u>35 247</u> 23 900	<u>31 744</u> 23 921	<u>40 656</u> 24 763	<u>39 750</u> 24 763	<u>41 515</u> 24 717	<u>42 884</u> 23 900

212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>42 106</u> 25 296	<u>30 425</u> 24 933	<u>37 099</u> 24 917	<u>35 028</u> 24 933	<u>29 919</u> 24 917
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>41 712</u> 24 910	<u>30 037</u> 24 552	<u>36 711</u> 24 536	<u>34 639</u> 24 552	<u>29 531</u> 24 536
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 966</u> 25 159	<u>30 288</u> 24 798	<u>36 962</u> 24 782	<u>34 890</u> 24 798	<u>29 782</u> 24 782
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>42 350</u> 25 536	<u>30 666</u> 25 169	<u>37 340</u> 25 152	<u>35 268</u> 25 169	<u>30 160</u> 25 152
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>42 741</u> 25 919	<u>31 052</u> 25 547	<u>37 725</u> 25 530	<u>35 654</u> 25 547	<u>30 545</u> 25 530
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>43 138</u> 26 308	<u>31 443</u> 25 930	<u>38 116</u> 25 913	<u>36 045</u> 25 930	<u>30 936</u> 25 913
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>41 266</u> 24 473	<u>25 824</u> 23 685	<u>36 693</u> 24 518	<u>27 358</u> 23 685	<u>29 513</u> 24 518
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 515</u> 24 717	<u>29 394</u> 23 921	<u>36 942</u> 24 763	<u>33 996</u> 23 921	<u>29 762</u> 24 763
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 894</u> 25 088	<u>29 760</u> 24 281	<u>37 322</u> 25 135	<u>34 363</u> 24 281	<u>30 142</u> 25 135
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 277</u> 25 465	<u>30 132</u> 24 645	<u>37 706</u> 25 512	<u>34 734</u> 24 645	<u>30 526</u> 25 512
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 668</u> 25 847	<u>30 509</u> 25 015	<u>38 097</u> 25 895	<u>35 112</u> 25 015	<u>30 917</u> 25 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 515</u> 24 717	<u>29 394</u> 23 921	<u>36 942</u> 24 763	<u>33 996</u> 23 921	<u>29 762</u> 24 763

212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 640</u> 24 917
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 252</u> 24 536
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 502</u> 24 781
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 881</u> 25 153
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 266</u> 25 531
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 656</u> 25 913
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 234</u> 24 518
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 483</u> 24 763
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 862</u> 25 134
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 247</u> 25 512
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 637</u> 25 894
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 483</u> 24 763

212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 009</u> 26 400	<u>31 778</u> 25 011	<u>34 877</u> 24 869	<u>32 366</u> 25 011	<u>38 192</u> 25 011	<u>41 335</u> 23 653
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 414</u> 26 797	<u>32 160</u> 25 385	<u>35 256</u> 25 241	<u>32 748</u> 25 385	<u>38 574</u> 25 385	<u>41 696</u> 24 007
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 824</u> 27 199	<u>32 548</u> 25 766	<u>35 642</u> 25 620	<u>33 136</u> 25 766	<u>38 962</u> 25 766	<u>42 063</u> 24 367
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 239</u> 27 606	<u>32 943</u> 26 153	<u>36 035</u> 26 004	<u>33 531</u> 26 153	<u>39 357</u> 26 153	<u>42 437</u> 24 733
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 009</u> 26 400	<u>31 778</u> 25 011	<u>34 877</u> 24 869	<u>32 366</u> 25 011	<u>38 192</u> 25 011	<u>41 335</u> 23 653
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 279</u> 26 665	<u>32 033</u> 25 261	<u>35 130</u> 25 117	<u>32 620</u> 25 261	<u>38 446</u> 25 261	<u>41 576</u> 23 889
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 688</u> 27 065	<u>32 420</u> 25 640	<u>35 515</u> 25 494	<u>33 007</u> 25 640	<u>38 834</u> 25 640	<u>41 942</u> 24 247
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 101</u> 27 470	<u>32 812</u> 26 025	<u>35 905</u> 25 877	<u>33 399</u> 26 025	<u>39 226</u> 26 025	<u>42 313</u> 24 611
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 521</u> 27 883	<u>33 209</u> 26 414	<u>36 300</u> 26 264	<u>33 797</u> 26 414	<u>39 623</u> 26 414	<u>42 688</u> 24 979
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 086</u> 27 456	<u>32 798</u> 26 011	<u>35 891</u> 25 863	<u>33 385</u> 26 011	<u>39 212</u> 26 011	<u>42 299</u> 24 598
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 367</u> 27 732	<u>33 064</u> 26 272	<u>36 155</u> 26 122	<u>33 652</u> 26 272	<u>39 478</u> 26 272	<u>42 551</u> 24 845
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 791</u> 28 147	<u>33 465</u> 26 665	<u>36 554</u> 26 513	<u>34 053</u> 26 665	<u>39 879</u> 26 665	<u>42 930</u> 25 217
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 222</u> 28 570	<u>33 874</u> 27 066	<u>36 960</u> 26 912	<u>34 461</u> 27 066	<u>40 288</u> 27 066	<u>43 317</u> 25 596

212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 491</u> 24 139	<u>35 491</u> 24 139	<u>31 989</u> 24 161	<u>40 909</u> 25 011	<u>40 003</u> 25 011	<u>41 768</u> 24 965	<u>43 129</u> 24 139
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 860</u> 24 501	<u>35 860</u> 24 501	<u>32 358</u> 24 523	<u>41 291</u> 25 385	<u>40 385</u> 25 385	<u>42 149</u> 25 339	<u>43 498</u> 24 501
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 235</u> 24 868	<u>36 235</u> 24 868	<u>32 733</u> 24 891	<u>41 679</u> 25 766	<u>40 774</u> 25 766	<u>42 537</u> 25 719	<u>43 873</u> 24 868
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 616</u> 25 242	<u>36 616</u> 25 242	<u>33 114</u> 25 265	<u>42 074</u> 26 153	<u>41 168</u> 26 153	<u>42 931</u> 26 105	<u>44 253</u> 25 242
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 491</u> 24 139	<u>35 491</u> 24 139	<u>31 989</u> 24 161	<u>40 909</u> 25 011	<u>40 003</u> 25 011	<u>41 768</u> 24 965	<u>43 129</u> 24 139
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 737</u> 24 380	<u>35 737</u> 24 380	<u>32 235</u> 24 403	<u>41 164</u> 25 261	<u>40 258</u> 25 261	<u>42 022</u> 25 214	<u>43 375</u> 24 380
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 111</u> 24 747	<u>36 111</u> 24 747	<u>32 609</u> 24 769	<u>41 551</u> 25 640	<u>40 645</u> 25 640	<u>42 408</u> 25 593	<u>43 748</u> 24 747
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 489</u> 25 118	<u>36 489</u> 25 118	<u>32 987</u> 25 141	<u>41 943</u> 26 025	<u>41 037</u> 26 025	<u>42 800</u> 25 977	<u>44 127</u> 25 118
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>36 873</u> 25 494	<u>36 873</u> 25 494	<u>33 371</u> 25 517	<u>42 340</u> 26 414	<u>41 434</u> 26 414	<u>43 196</u> 26 365	<u>44 510</u> 25 494
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 476</u> 25 104	<u>36 476</u> 25 104	<u>32 974</u> 25 127	<u>41 929</u> 26 011	<u>41 023</u> 26 011	<u>42 786</u> 25 963	<u>44 113</u> 25 104
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>36 732</u> 25 356	<u>36 732</u> 25 356	<u>33 231</u> 25 379	<u>42 195</u> 26 272	<u>41 289</u> 26 272	<u>43 051</u> 26 223	<u>44 370</u> 25 356
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 736	<u>37 120</u> 25 736	<u>33 618</u> 25 759	<u>42 596</u> 26 665	<u>41 690</u> 26 665	<u>43 452</u> 26 616	<u>44 757</u> 25 736
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 514</u> 26 122	<u>37 514</u> 26 122	<u>34 013</u> 26 146	<u>43 005</u> 27 066	<u>42 099</u> 27 066	<u>43 860</u> 27 016	<u>45 152</u> 26 122

212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 768</u> 24 965	<u>29 639</u> 24 161	<u>37 195</u> 25 011	<u>34 241</u> 24 161	<u>30 015</u> 25 011
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>42 149</u> 25 339	<u>30 008</u> 24 523	<u>37 577</u> 25 385	<u>34 610</u> 24 523	<u>30 397</u> 25 385
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 537</u> 25 719	<u>30 383</u> 24 891	<u>37 966</u> 25 766	<u>34 985</u> 24 891	<u>30 786</u> 25 766
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 931</u> 26 105	<u>30 764</u> 25 265	<u>38 361</u> 26 153	<u>35 366</u> 25 265	<u>31 181</u> 26 153
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 768</u> 24 965	<u>29 639</u> 24 161	<u>37 195</u> 25 011	<u>34 241</u> 24 161	<u>30 015</u> 25 011
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>42 022</u> 25 214	<u>29 885</u> 24 403	<u>37 450</u> 25 261	<u>34 487</u> 24 403	<u>30 270</u> 25 261
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 408</u> 25 593	<u>30 258</u> 24 769	<u>37 837</u> 25 640	<u>34 861</u> 24 769	<u>30 657</u> 25 640
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 800</u> 25 977	<u>30 637</u> 25 141	<u>38 229</u> 26 025	<u>35 240</u> 25 141	<u>31 049</u> 26 025
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 196</u> 26 365	<u>31 021</u> 25 517	<u>38 627</u> 26 414	<u>35 623</u> 25 517	<u>31 447</u> 26 414
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 786</u> 25 963	<u>30 624</u> 25 127	<u>38 215</u> 26 011	<u>35 226</u> 25 127	<u>31 035</u> 26 011
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 051</u> 26 223	<u>30 881</u> 25 379	<u>38 481</u> 26 272	<u>35 483</u> 25 379	<u>31 301</u> 26 272
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 452</u> 26 616	<u>31 268</u> 25 759	<u>38 883</u> 26 665	<u>35 871</u> 25 759	<u>31 703</u> 26 665
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 860</u> 27 016	<u>31 663</u> 26 146	<u>39 291</u> 27 066	<u>36 265</u> 26 146	<u>32 111</u> 27 066

212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 736</u> 25 010
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 119</u> 25 386
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 508</u> 25 767
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 901</u> 26 153
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 736</u> 25 010
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 991</u> 25 261
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 378</u> 25 640
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 770</u> 26 025
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 168</u> 26 414
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 756</u> 26 011
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 022</u> 26 271
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 423</u> 26 665
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 832</u> 27 066



212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 659</u> 28 998	<u>34 288</u> 27 471	<u>37 372</u> 27 315	<u>34 875</u> 27 471	<u>40 701</u> 27 471	<u>43 708</u> 25 979
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 983</u> 26 375	<u>33 205</u> 25 891	<u>35 388</u> 25 599	<u>33 263</u> 25 891	<u>39 090</u> 25 891	<u>41 744</u> 24 054
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 770	<u>33 071</u> 26 279	<u>36 013</u> 25 983	<u>33 659</u> 26 279	<u>39 485</u> 26 279	<u>42 113</u> 24 415
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 796</u> 27 172	<u>33 473</u> 26 672	<u>36 410</u> 26 372	<u>34 060</u> 26 672	<u>39 887</u> 26 672	<u>42 486</u> 24 781
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 212</u> 27 579	<u>33 881</u> 27 073	<u>36 814</u> 26 768	<u>34 469</u> 27 073	<u>40 295</u> 27 073	<u>42 865</u> 25 153
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 252</u> 26 638	<u>32 939</u> 26 149	<u>35 882</u> 25 855	<u>33 526</u> 26 149	<u>39 353</u> 26 149	<u>41 990</u> 24 295
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 660</u> 27 038	<u>33 338</u> 26 540	<u>36 277</u> 26 242	<u>33 926</u> 26 540	<u>39 752</u> 26 540	<u>42 361</u> 24 658
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 073</u> 27 444	<u>33 745</u> 26 939	<u>36 679</u> 26 636	<u>34 332</u> 26 939	<u>40 159</u> 26 939	<u>42 739</u> 25 029
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 494</u> 27 856	<u>34 157</u> 27 343	<u>37 087</u> 27 036	<u>34 745</u> 27 343	<u>40 571</u> 27 343	<u>43 122</u> 25 404
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 338</u> 27 703	<u>34 005</u> 27 195	<u>36 937</u> 26 889	<u>34 593</u> 27 195	<u>40 419</u> 27 195	<u>42 981</u> 25 266
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 762</u> 28 119	<u>34 421</u> 27 603	<u>37 348</u> 27 292	<u>35 009</u> 27 603	<u>40 835</u> 27 603	<u>43 368</u> 25 645
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 193</u> 28 542	<u>34 844</u> 28 017	<u>37 766</u> 27 701	<u>35 431</u> 28 017	<u>41 258</u> 28 017	<u>43 760</u> 26 030

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 913</u> 26 514	<u>37 913</u> 26 514	<u>34 413</u> 26 538	<u>43 419</u> 27 471	<u>42 513</u> 27 471	<u>44 273</u> 27 421	<u>45 551</u> 26 514
212-101-2300	7473-2010 25,	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 909</u> 24 549	<u>35 909</u> 24 549	<u>27 068</u> 24 137	<u>41 807</u> 25 891	<u>40 901</u> 25 891	<u>42 200</u> 25 389	<u>43 547</u> 24 549
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 285</u> 24 918	<u>36 285</u> 24 918	<u>32 332</u> 24 498	<u>42 202</u> 26 279	<u>41 296</u> 26 279	<u>42 589</u> 25 770	<u>43 923</u> 24 918
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 666</u> 25 291	<u>36 666</u> 25 291	<u>32 706</u> 24 865	<u>42 604</u> 26 672	<u>41 698</u> 26 672	<u>42 983</u> 26 156	<u>44 304</u> 25 291
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 053</u> 25 671	<u>37 053</u> 25 671	<u>33 087</u> 25 238	<u>43 012</u> 27 073	<u>42 106</u> 27 073	<u>43 383</u> 26 549	<u>44 691</u> 25 671
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 160</u> 24 795	<u>36 160</u> 24 795	<u>32 209</u> 24 377	<u>42 070</u> 26 149	<u>41 164</u> 26 149	<u>42 459</u> 25 643	<u>43 798</u> 24 795
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 538</u> 25 166	<u>36 538</u> 25 166	<u>32 581</u> 24 742	<u>42 469</u> 26 540	<u>41 563</u> 26 540	<u>42 851</u> 26 026	<u>44 176</u> 25 166
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 924</u> 25 544	<u>36 924</u> 25 544	<u>32 960</u> 25 114	<u>42 876</u> 26 939	<u>41 970</u> 26 939	<u>43 250</u> 26 418	<u>44 562</u> 25 544
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 315</u> 25 927	<u>37 315</u> 25 927	<u>33 344</u> 25 490	<u>43 288</u> 27 343	<u>42 382</u> 27 343	<u>43 654</u> 26 814	<u>44 953</u> 25 927
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 171</u> 25 786	<u>37 171</u> 25 786	<u>33 203</u> 25 352	<u>43 136</u> 27 195	<u>42 231</u> 27 195	<u>43 505</u> 26 668	<u>44 809</u> 25 786
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 566</u> 26 173	<u>37 566</u> 26 173	<u>33 591</u> 25 732	<u>43 552</u> 27 603	<u>42 647</u> 27 603	<u>43 913</u> 27 068	<u>45 203</u> 26 173
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 966</u> 26 566	<u>37 966</u> 26 566	<u>33 985</u> 26 118	<u>43 975</u> 28 017	<u>43 069</u> 28 017	<u>44 327</u> 27 474	<u>45 604</u> 26 566

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 273</u> 27 421	<u>32 063</u> 26 538	<u>39 705</u> 27 471	<u>36 665</u> 26 538	<u>32 525</u> 27 471
212-101-2300	7473-2010 25,	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>42 200</u> 25 389	<u>26 285</u> 24 137	<u>38 093</u> 25 891	<u>27 819</u> 24 137	<u>30 913</u> 25 891
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 589</u> 25 770	<u>29 982</u> 24 498	<u>38 488</u> 26 279	<u>34 584</u> 24 498	<u>31 308</u> 26 279
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 983</u> 26 156	<u>30 356</u> 24 865	<u>38 890</u> 26 672	<u>34 958</u> 24 865	<u>31 710</u> 26 672
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 383</u> 26 549	<u>30 737</u> 25 238	<u>39 298</u> 27 073	<u>35 339</u> 25 238	<u>32 118</u> 27 073
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 459</u> 25 643	<u>29 858</u> 24 377	<u>38 356</u> 26 149	<u>34 461</u> 24 377	<u>31 176</u> 26 149
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 851</u> 26 026	<u>30 231</u> 24 742	<u>38 755</u> 26 540	<u>34 833</u> 24 742	<u>31 575</u> 26 540
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 250</u> 26 418	<u>30 610</u> 25 114	<u>39 162</u> 26 939	<u>35 212</u> 25 114	<u>31 982</u> 26 939
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 654</u> 26 814	<u>30 994</u> 25 490	<u>39 574</u> 27 343	<u>35 596</u> 25 490	<u>32 395</u> 27 343
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 505</u> 26 668	<u>30 853</u> 25 352	<u>39 423</u> 27 195	<u>35 455</u> 25 352	<u>32 243</u> 27 195
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 913</u> 27 068	<u>31 241</u> 25 732	<u>39 839</u> 27 603	<u>35 843</u> 25 732	<u>32 659</u> 27 603
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 327</u> 27 474	<u>31 635</u> 26 118	<u>40 261</u> 28 017	<u>36 237</u> 26 118	<u>33 081</u> 28 017

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 246</u> 27 471
212-101-2300	7473-2010 25,	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 634</u> 25 891
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 028</u> 26 277
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 430</u> 26 671
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 838</u> 27 071
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 896</u> 26 148
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 297</u> 26 541
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 703</u> 26 939
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 114</u> 27 342
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 963</u> 27 194
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 379</u> 27 602
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 802</u> 28 017

212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 629</u> 28 969	<u>35 273</u> 28 437	<u>38 190</u> 28 117	<u>35 860</u> 28 437	<u>41 687</u> 28 437	<u>44 159</u> 26 421
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 689</u> 27 067	<u>35 747</u> 28 383	<u>39 820</u> 28 383	<u>35 806</u> 28 383	<u>41 632</u> 28 383	<u>43 867</u> 26 135
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 103</u> 27 473	<u>35 651</u> 28 808	<u>38 894</u> 28 808	<u>36 238</u> 28 808	<u>42 065</u> 28 808	<u>44 267</u> 26 527
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 523</u> 27 885	<u>36 092</u> 29 240	<u>39 335</u> 29 240	<u>36 679</u> 29 240	<u>42 505</u> 29 240	<u>44 673</u> 26 925
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 950</u> 28 303	<u>36 539</u> 29 678	<u>39 782</u> 29 678	<u>37 126</u> 29 678	<u>42 953</u> 29 678	<u>45 085</u> 27 329
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 965</u> 27 337	<u>35 506</u> 28 666	<u>38 749</u> 28 666	<u>36 093</u> 28 666	<u>41 919</u> 28 666	<u>44 133</u> 26 396
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 383</u> 27 747	<u>35 945</u> 29 096	<u>39 189</u> 29 096	<u>36 533</u> 29 096	<u>42 359</u> 29 096	<u>44 538</u> 26 793
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 808</u> 28 164	<u>36 390</u> 29 532	<u>39 633</u> 29 532	<u>36 977</u> 29 532	<u>42 803</u> 29 532	<u>44 947</u> 27 194
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 239</u> 28 586	<u>36 842</u> 29 976	<u>40 086</u> 29 976	<u>37 430</u> 29 976	<u>43 256</u> 29 976	<u>45 364</u> 27 602
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 080</u> 28 430	<u>36 676</u> 29 813	<u>39 920</u> 29 813	<u>37 264</u> 29 813	<u>43 090</u> 29 813	<u>45 211</u> 27 453
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 516</u> 28 858	<u>37 132</u> 30 260	<u>40 376</u> 30 260	<u>37 720</u> 30 260	<u>43 546</u> 30 260	<u>45 631</u> 27 865
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 956</u> 29 290	<u>37 595</u> 30 714	<u>40 839</u> 30 714	<u>38 183</u> 30 714	<u>44 009</u> 30 714	<u>46 058</u> 28 282

212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 373</u> 26 965	<u>38 373</u> 26 965	<u>34 385</u> 26 510	<u>44 404</u> 28 437	<u>43 498</u> 28 437	<u>44 748</u> 27 887	<u>46 011</u> 26 965
212-101-2500	7473-2010 30,	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 076</u> 26 673	<u>38 076</u> 26 673	<u>27 713</u> 24 770	<u>44 349</u> 28 383	<u>43 443</u> 28 383	<u>44 441</u> 27 585	<u>45 713</u> 26 673
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 484</u> 27 073	<u>38 484</u> 27 073	<u>32 987</u> 25 141	<u>44 782</u> 28 808	<u>43 876</u> 28 808	<u>44 863</u> 27 999	<u>46 121</u> 27 073
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 898</u> 27 479	<u>38 898</u> 27 479	<u>33 372</u> 25 518	<u>45 223</u> 29 240	<u>44 317</u> 29 240	<u>45 291</u> 28 419	<u>46 536</u> 27 479
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 318</u> 27 891	<u>39 318</u> 27 891	<u>33 762</u> 25 900	<u>45 670</u> 29 678	<u>44 764</u> 29 678	<u>45 725</u> 28 845	<u>46 956</u> 27 891
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 347</u> 26 939	<u>38 347</u> 26 939	<u>32 861</u> 25 016	<u>44 637</u> 28 666	<u>43 731</u> 28 666	<u>44 721</u> 27 861	<u>45 985</u> 26 939
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 760</u> 27 344	<u>38 760</u> 27 344	<u>33 244</u> 25 392	<u>45 076</u> 29 096	<u>44 170</u> 29 096	<u>45 148</u> 28 279	<u>46 398</u> 27 344
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 178</u> 27 754	<u>39 178</u> 27 754	<u>33 632</u> 25 773	<u>45 521</u> 29 532	<u>44 615</u> 29 532	<u>45 581</u> 28 703	<u>46 816</u> 27 754
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 603</u> 28 171	<u>39 603</u> 28 171	<u>34 027</u> 26 160	<u>45 973</u> 29 976	<u>45 067</u> 29 976	<u>46 020</u> 29 134	<u>47 241</u> 28 171
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 447</u> 28 018	<u>39 447</u> 28 018	<u>33 882</u> 26 018	<u>45 807</u> 29 813	<u>44 901</u> 29 813	<u>45 859</u> 28 976	<u>47 085</u> 28 018
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 876</u> 28 438	<u>39 876</u> 28 438	<u>34 280</u> 26 408	<u>46 263</u> 30 260	<u>45 358</u> 30 260	<u>46 302</u> 29 411	<u>47 514</u> 28 438
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 311</u> 28 865	<u>40 311</u> 28 865	<u>34 684</u> 26 804	<u>46 726</u> 30 714	<u>45 821</u> 30 714	<u>46 752</u> 29 852	<u>47 949</u> 28 865

212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 748</u> 27 887	<u>32 034</u> 26 510	<u>40 690</u> 28 437	<u>36 637</u> 26 510	<u>33 510</u> 28 437
212-101-2500	7473-2010 30,	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 441</u> 27 585	<u>26 930</u> 24 770	<u>40 635</u> 28 383	<u>28 464</u> 24 770	<u>33 455</u> 28 383
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 863</u> 27 999	<u>30 637</u> 25 141	<u>41 068</u> 28 808	<u>35 240</u> 25 141	<u>33 888</u> 28 808
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 291</u> 28 419	<u>31 022</u> 25 518	<u>41 509</u> 29 240	<u>35 624</u> 25 518	<u>34 329</u> 29 240
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>45 725</u> 28 845	<u>31 412</u> 25 900	<u>41 956</u> 29 678	<u>36 014</u> 25 900	<u>34 776</u> 29 678
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 721</u> 27 861	<u>30 511</u> 25 016	<u>40 923</u> 28 666	<u>35 113</u> 25 016	<u>33 743</u> 28 666
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 148</u> 28 279	<u>30 894</u> 25 392	<u>41 363</u> 29 096	<u>35 496</u> 25 392	<u>34 183</u> 29 096
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>45 581</u> 28 703	<u>31 282</u> 25 773	<u>41 807</u> 29 532	<u>35 884</u> 25 773	<u>34 627</u> 29 532
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>46 020</u> 29 134	<u>31 677</u> 26 160	<u>42 260</u> 29 976	<u>36 279</u> 26 160	<u>35 080</u> 29 976
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 859</u> 28 976	<u>31 532</u> 26 018	<u>42 093</u> 29 813	<u>36 134</u> 26 018	<u>34 913</u> 29 813
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>46 302</u> 29 411	<u>31 930</u> 26 408	<u>42 550</u> 30 260	<u>36 532</u> 26 408	<u>35 370</u> 30 260
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 752</u> 29 852	<u>32 334</u> 26 804	<u>43 013</u> 30 714	<u>36 936</u> 26 804	<u>35 833</u> 30 714

212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 230</u> 28 436
212-101-2500	7473-2010 30,	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 176</u> 28 383
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 609</u> 28 808
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 050</u> 29 240
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 498</u> 29 679
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 464</u> 28 666
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 903</u> 29 096
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>38 349</u> 29 533
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 801</u> 29 976
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 634</u> 29 813
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 090</u> 30 259
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 553</u> 30 714



212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 405</u> 29 730	<u>38 065</u> 31 174	<u>41 308</u> 31 174	<u>38 652</u> 31 174	<u>44 479</u> 31 174	<u>46 490</u> 28 706
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 255</u> 27 622	<u>37 988</u> 29 887	<u>41 354</u> 29 887	<u>37 339</u> 29 887	<u>43 166</u> 29 887	<u>45 477</u> 27 713
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 677</u> 28 036	<u>37 990</u> 30 333	<u>41 809</u> 30 333	<u>37 794</u> 30 333	<u>43 620</u> 30 333	<u>45 901</u> 28 129
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 106</u> 28 456	<u>38 455</u> 30 789	<u>42 274</u> 30 789	<u>38 259</u> 30 789	<u>44 085</u> 30 789	<u>46 332</u> 28 552
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 542</u> 28 884	<u>38 925</u> 31 250	<u>42 744</u> 31 250	<u>38 729</u> 31 250	<u>44 555</u> 31 250	<u>46 768</u> 28 979
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 537</u> 27 898	<u>37 838</u> 30 184	<u>41 657</u> 30 184	<u>37 642</u> 30 184	<u>43 468</u> 30 184	<u>45 760</u> 27 991
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 963</u> 28 316	<u>38 299</u> 30 636	<u>42 118</u> 30 636	<u>38 103</u> 30 636	<u>43 929</u> 30 636	<u>46 188</u> 28 410
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 396</u> 28 741	<u>38 768</u> 31 096	<u>42 587</u> 31 096	<u>38 572</u> 31 096	<u>44 398</u> 31 096	<u>46 622</u> 28 836
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 836</u> 29 172	<u>39 244</u> 31 563	<u>43 063</u> 31 563	<u>39 048</u> 31 563	<u>44 875</u> 31 563	<u>47 064</u> 29 269
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 675</u> 29 013	<u>39 069</u> 31 391	<u>42 888</u> 31 391	<u>38 873</u> 31 391	<u>44 699</u> 31 391	<u>46 902</u> 29 110
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 119</u> 29 449	<u>39 549</u> 31 862	<u>43 368</u> 31 862	<u>39 354</u> 31 862	<u>45 180</u> 31 862	<u>47 347</u> 29 547
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 569</u> 29 890	<u>40 038</u> 32 341	<u>43 856</u> 32 341	<u>39 842</u> 32 341	<u>45 668</u> 32 341	<u>47 800</u> 29 991

212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 752</u> 29 297	<u>40 752</u> 29 297	<u>35 094</u> 27 206	<u>47 196</u> 31 174	<u>46 290</u> 31 174	<u>47 209</u> 30 299	<u>48 390</u> 29 297
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 719</u> 28 284	<u>39 719</u> 28 284	<u>35 933</u> 28 028	<u>45 883</u> 29 887	<u>44 977</u> 29 887	<u>46 140</u> 29 251	<u>47 356</u> 28 284
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 151</u> 28 708	<u>40 151</u> 28 708	<u>36 361</u> 28 448	<u>46 338</u> 30 333	<u>45 432</u> 30 333	<u>46 587</u> 29 690	<u>47 789</u> 28 708
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 591</u> 29 139	<u>40 591</u> 29 139	<u>36 797</u> 28 876	<u>46 802</u> 30 789	<u>45 897</u> 30 789	<u>47 042</u> 30 136	<u>48 229</u> 29 139
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 036</u> 29 575	<u>41 036</u> 29 575	<u>37 238</u> 29 308	<u>47 273</u> 31 250	<u>46 367</u> 31 250	<u>47 502</u> 30 587	<u>48 674</u> 29 575
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 007</u> 28 567	<u>40 007</u> 28 567	<u>36 219</u> 28 309	<u>46 186</u> 30 184	<u>45 280</u> 30 184	<u>46 438</u> 29 544	<u>47 645</u> 28 567
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 444</u> 28 995	<u>40 444</u> 28 995	<u>36 651</u> 28 732	<u>46 647</u> 30 636	<u>45 741</u> 30 636	<u>46 890</u> 29 986	<u>48 081</u> 28 995
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 887</u> 29 430	<u>40 887</u> 29 430	<u>37 091</u> 29 163	<u>47 115</u> 31 096	<u>46 210</u> 31 096	<u>47 348</u> 30 436	<u>48 525</u> 29 430
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 338</u> 29 872	<u>41 338</u> 29 872	<u>37 538</u> 29 602	<u>47 592</u> 31 563	<u>46 686</u> 31 563	<u>47 815</u> 30 893	<u>48 976</u> 29 872
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 172</u> 29 709	<u>41 172</u> 29 709	<u>37 373</u> 29 440	<u>47 417</u> 31 391	<u>46 511</u> 31 391	<u>47 643</u> 30 725	<u>48 810</u> 29 709
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 627</u> 30 155	<u>41 627</u> 30 155	<u>37 824</u> 29 882	<u>47 897</u> 31 862	<u>46 991</u> 31 862	<u>48 114</u> 31 186	<u>49 265</u> 30 155
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 089</u> 30 608	<u>42 089</u> 30 608	<u>38 282</u> 30 331	<u>48 385</u> 32 341	<u>47 480</u> 32 341	<u>48 591</u> 31 655	<u>49 727</u> 30 608

212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>47 209</u> 30 299	<u>32 744</u> 27 206	<u>43 482</u> 31 174	<u>37 346</u> 27 206	<u>36 302</u> 31 174
212-101-2600	7473-2010 35,	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>46 140</u> 29 251	<u>34 219</u> 28 028	<u>42 169</u> 29 887	<u>38 283</u> 28 028	<u>34 989</u> 29 887
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>46 587</u> 29 690	<u>34 648</u> 28 448	<u>42 624</u> 30 333	<u>38 711</u> 28 448	<u>35 444</u> 30 333
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>47 042</u> 30 136	<u>35 084</u> 28 876	<u>43 089</u> 30 789	<u>39 147</u> 28 876	<u>35 909</u> 30 789
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 502</u> 30 587	<u>35 524</u> 29 308	<u>43 559</u> 31 250	<u>39 588</u> 29 308	<u>36 379</u> 31 250
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>46 438</u> 29 544	<u>34 505</u> 28 309	<u>42 472</u> 30 184	<u>38 569</u> 28 309	<u>35 292</u> 30 184
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 890</u> 29 986	<u>34 937</u> 28 732	<u>42 933</u> 30 636	<u>39 001</u> 28 732	<u>35 753</u> 30 636
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 348</u> 30 436	<u>35 377</u> 29 163	<u>43 402</u> 31 096	<u>39 441</u> 29 163	<u>36 222</u> 31 096
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 815</u> 30 893	<u>35 824</u> 29 602	<u>43 878</u> 31 563	<u>39 888</u> 29 602	<u>36 698</u> 31 563
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 643</u> 30 725	<u>35 660</u> 29 440	<u>43 703</u> 31 391	<u>39 723</u> 29 440	<u>36 523</u> 31 391
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 114</u> 31 186	<u>36 110</u> 29 882	<u>44 183</u> 31 862	<u>40 174</u> 29 882	<u>37 003</u> 31 862
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 591</u> 31 655	<u>36 568</u> 30 331	<u>44 672</u> 32 341	<u>40 632</u> 30 331	<u>37 492</u> 32 341

212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 024</u> 31 175
212-101-2600	7473-2010 35,	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>38 710</u> 29 887
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 167</u> 30 335
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>39 630</u> 30 789
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 101</u> 31 251
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 015</u> 30 186
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>39 476</u> 30 638
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 944</u> 31 097
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>40 421</u> 31 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 246</u> 31 393
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>40 726</u> 31 863
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>41 213</u> 32 341

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 026</u> 30 339	<u>40 532</u> 32 826	<u>44 351</u> 32 826	<u>40 336</u> 32 826	<u>46 163</u> 32 826	<u>48 259</u> 30 440
212-101-2700	7473-2010 40,	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 493</u> 28 836	<u>39 672</u> 31 538	<u>43 038</u> 31 538	<u>39 023</u> 31 538	<u>44 850</u> 31 538	<u>46 342</u> 28 561
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 934</u> 29 268	<u>39 700</u> 32 010	<u>43 519</u> 32 010	<u>39 505</u> 32 010	<u>45 331</u> 32 010	<u>46 779</u> 28 990
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 381</u> 29 707	<u>40 190</u> 32 490	<u>44 009</u> 32 490	<u>39 994</u> 32 490	<u>45 820</u> 32 490	<u>47 222</u> 29 424
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 836</u> 30 153	<u>40 687</u> 32 977	<u>44 506</u> 32 977	<u>40 491</u> 32 977	<u>46 317</u> 32 977	<u>47 672</u> 29 865
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 787</u> 29 124	<u>39 540</u> 31 852	<u>43 359</u> 31 852	<u>39 344</u> 31 852	<u>45 170</u> 31 852	<u>46 633</u> 28 847
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 232</u> 29 560	<u>40 026</u> 32 329	<u>43 845</u> 32 329	<u>39 830</u> 32 329	<u>45 657</u> 32 329	<u>47 074</u> 29 279
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 685</u> 30 004	<u>40 522</u> 32 816	<u>44 341</u> 32 816	<u>40 326</u> 32 816	<u>46 153</u> 32 816	<u>47 523</u> 29 719
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 144</u> 30 455	<u>41 023</u> 33 307	<u>44 842</u> 33 307	<u>40 828</u> 33 307	<u>46 654</u> 33 307	<u>47 977</u> 30 164
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 975</u> 30 288	<u>40 839</u> 33 126	<u>44 657</u> 33 126	<u>40 643</u> 33 126	<u>46 469</u> 33 126	<u>47 809</u> 30 000
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 438</u> 30 743	<u>41 347</u> 33 624	<u>45 165</u> 33 624	<u>41 151</u> 33 624	<u>46 977</u> 33 624	<u>48 269</u> 30 451
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 909</u> 31 204	<u>41 860</u> 34 127	<u>45 679</u> 34 127	<u>41 664</u> 34 127	<u>47 490</u> 34 127	<u>48 734</u> 30 907

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 557</u> 31 067	<u>42 557</u> 31 067	<u>38 746</u> 30 786	<u>48 880</u> 32 826	<u>47 974</u> 32 826	<u>49 076</u> 32 129	<u>50 195</u> 31 067
212-101-2700	7473-2010 40,	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 601</u> 29 149	<u>40 601</u> 29 149	<u>36 807</u> 28 885	<u>47 567</u> 31 538	<u>46 661</u> 31 538	<u>47 052</u> 30 146	<u>48 239</u> 29 149
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 047</u> 29 586	<u>41 047</u> 29 586	<u>37 249</u> 29 319	<u>48 048</u> 32 010	<u>47 142</u> 32 010	<u>47 514</u> 30 598	<u>48 685</u> 29 586
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 499</u> 30 030	<u>41 499</u> 30 030	<u>37 697</u> 29 758	<u>48 537</u> 32 490	<u>47 632</u> 32 490	<u>47 981</u> 31 057	<u>49 137</u> 30 030
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 959</u> 30 480	<u>41 959</u> 30 480	<u>38 153</u> 30 204	<u>49 035</u> 32 977	<u>48 129</u> 32 977	<u>48 457</u> 31 523	<u>49 597</u> 30 480
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 898</u> 29 440	<u>40 898</u> 29 440	<u>37 102</u> 29 174	<u>47 887</u> 31 852	<u>46 982</u> 31 852	<u>47 360</u> 30 447	<u>48 536</u> 29 440
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 348</u> 29 881	<u>41 348</u> 29 881	<u>37 547</u> 29 611	<u>48 374</u> 32 329	<u>47 468</u> 32 329	<u>47 825</u> 30 903	<u>48 986</u> 29 881
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 807</u> 30 331	<u>41 807</u> 30 331	<u>38 002</u> 30 056	<u>48 870</u> 32 816	<u>47 964</u> 32 816	<u>48 299</u> 31 368	<u>49 444</u> 30 331
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 270</u> 30 785	<u>42 270</u> 30 785	<u>38 461</u> 30 507	<u>49 371</u> 33 307	<u>48 465</u> 33 307	<u>48 778</u> 31 838	<u>49 908</u> 30 785
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 099</u> 30 618	<u>42 099</u> 30 618	<u>38 291</u> 30 341	<u>49 186</u> 33 126	<u>48 281</u> 33 126	<u>48 602</u> 31 665	<u>49 737</u> 30 618
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 569</u> 31 078	<u>42 569</u> 31 078	<u>38 757</u> 30 797	<u>49 694</u> 33 624	<u>48 788</u> 33 624	<u>49 087</u> 32 141	<u>50 206</u> 31 078
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 043</u> 31 543	<u>43 043</u> 31 543	<u>39 227</u> 31 258	<u>50 207</u> 34 127	<u>49 302</u> 34 127	<u>49 578</u> 32 622	<u>50 681</u> 31 543

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 076</u> 32 129	<u>37 032</u> 30 786	<u>45 166</u> 32 826	<u>41 096</u> 30 786	<u>37 986</u> 32 826
212-101-2700	7473-2010 40,	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 052</u> 30 146	<u>35 093</u> 28 885	<u>43 853</u> 31 538	<u>39 157</u> 28 885	<u>36 673</u> 31 538
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 514</u> 30 598	<u>35 535</u> 29 319	<u>44 335</u> 32 010	<u>39 599</u> 29 319	<u>37 155</u> 32 010
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 981</u> 31 057	<u>35 984</u> 29 758	<u>44 824</u> 32 490	<u>40 047</u> 29 758	<u>37 644</u> 32 490
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 457</u> 31 523	<u>36 439</u> 30 204	<u>45 321</u> 32 977	<u>40 503</u> 30 204	<u>38 141</u> 32 977
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 360</u> 30 447	<u>35 388</u> 29 174	<u>44 174</u> 31 852	<u>39 452</u> 29 174	<u>36 994</u> 31 852
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 825</u> 30 903	<u>35 834</u> 29 611	<u>44 660</u> 32 329	<u>39 897</u> 29 611	<u>37 480</u> 32 329
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 299</u> 31 368	<u>36 288</u> 30 056	<u>45 156</u> 32 816	<u>40 352</u> 30 056	<u>37 976</u> 32 816
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 778</u> 31 838	<u>36 747</u> 30 507	<u>45 657</u> 33 307	<u>40 811</u> 30 507	<u>38 477</u> 33 307
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 602</u> 31 665	<u>36 578</u> 30 341	<u>45 473</u> 33 126	<u>40 641</u> 30 341	<u>38 293</u> 33 126
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 087</u> 32 141	<u>37 043</u> 30 797	<u>45 981</u> 33 624	<u>41 107</u> 30 797	<u>38 801</u> 33 624
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 578</u> 32 622	<u>37 513</u> 31 258	<u>46 494</u> 34 127	<u>41 577</u> 31 258	<u>39 314</u> 34 127

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>41 709</u> 32 827
212-101-2700	7473-2010 40,	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 394</u> 31 538
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>40 875</u> 32 010
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 365</u> 32 490
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 862</u> 32 977
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 715</u> 31 853
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 202</u> 32 331
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 696</u> 32 815
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 199</u> 33 308
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 015</u> 33 127
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 521</u> 33 623
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 035</u> 34 128



212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 386</u> 31 672	<u>42 382</u> 34 639	<u>46 201</u> 34 639	<u>42 186</u> 34 639	<u>48 013</u> 34 639	<u>49 207</u> 31 371
212-101-2800	7473-2010 45,	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 127</u> 30 437	<u>56 293</u> 37 429	<u>49 047</u> 37 429	<u>45 032</u> 37 429	<u>50 858</u> 37 429	<u>48 103</u> 30 288
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 592</u> 30 894	<u>56 865</u> 37 990	<u>49 619</u> 37 990	<u>45 604</u> 37 990	<u>51 431</u> 37 990	<u>48 567</u> 30 743
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 065</u> 31 357	<u>57 445</u> 38 559	<u>50 199</u> 38 559	<u>46 185</u> 38 559	<u>52 011</u> 38 559	<u>49 036</u> 31 203
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 545</u> 31 828	<u>58 036</u> 39 138	<u>50 790</u> 39 138	<u>46 775</u> 39 138	<u>52 602</u> 39 138	<u>49 515</u> 31 672
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 437</u> 30 741	<u>56 675</u> 37 803	<u>49 429</u> 37 803	<u>45 414</u> 37 803	<u>51 240</u> 37 803	<u>48 413</u> 30 591
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 908</u> 31 203	<u>57 252</u> 38 369	<u>50 006</u> 38 369	<u>45 991</u> 38 369	<u>51 817</u> 38 369	<u>48 880</u> 31 050
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 385</u> 31 671	<u>57 840</u> 38 946	<u>50 594</u> 38 946	<u>46 579</u> 38 946	<u>52 405</u> 38 946	<u>49 356</u> 31 516
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 869</u> 32 145	<u>58 435</u> 39 529	<u>51 189</u> 39 529	<u>47 174</u> 39 529	<u>53 000</u> 39 529	<u>49 837</u> 31 988
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 691</u> 31 971	<u>58 216</u> 39 315	<u>50 970</u> 39 315	<u>46 955</u> 39 315	<u>52 782</u> 39 315	<u>49 660</u> 31 814
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 180</u> 32 451	<u>58 817</u> 39 904	<u>51 571</u> 39 904	<u>47 557</u> 39 904	<u>53 383</u> 39 904	<u>50 147</u> 32 291
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 677</u> 32 938	<u>59 429</u> 40 504	<u>52 183</u> 40 504	<u>48 168</u> 40 504	<u>53 994</u> 40 504	<u>50 642</u> 32 777

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 526</u> 32 016	<u>43 526</u> 32 016	<u>39 705</u> 31 727	<u>50 730</u> 34 639	<u>49 824</u> 34 639	<u>50 077</u> 33 111	<u>51 164</u> 32 016
212-101-2800	7473-2010 45,	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 399</u> 30 912	<u>42 399</u> 30 912	<u>38 589</u> 30 632	<u>53 576</u> 37 429	<u>52 670</u> 37 429	<u>48 912</u> 31 969	<u>50 037</u> 30 912
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 872</u> 31 375	<u>42 872</u> 31 375	<u>39 057</u> 31 092	<u>54 148</u> 37 990	<u>53 242</u> 37 990	<u>49 401</u> 32 448	<u>50 510</u> 31 375
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 351</u> 31 845	<u>43 351</u> 31 845	<u>39 532</u> 31 557	<u>54 728</u> 38 559	<u>53 822</u> 38 559	<u>49 897</u> 32 934	<u>50 989</u> 31 845
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 839</u> 32 324	<u>43 839</u> 32 324	<u>40 016</u> 32 031	<u>55 319</u> 39 138	<u>54 413</u> 39 138	<u>50 401</u> 33 429	<u>51 477</u> 32 324
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 715</u> 31 221	<u>42 715</u> 31 221	<u>38 901</u> 30 939	<u>53 957</u> 37 803	<u>53 052</u> 37 803	<u>49 238</u> 32 289	<u>50 352</u> 31 221
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 192</u> 31 689	<u>43 192</u> 31 689	<u>39 374</u> 31 402	<u>54 535</u> 38 369	<u>53 629</u> 38 369	<u>49 731</u> 32 772	<u>50 829</u> 31 689
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 677</u> 32 165	<u>43 677</u> 32 165	<u>39 855</u> 31 874	<u>55 122</u> 38 946	<u>54 217</u> 38 946	<u>50 233</u> 33 264	<u>51 315</u> 32 165
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 169</u> 32 646	<u>44 169</u> 32 646	<u>40 342</u> 32 351	<u>55 718</u> 39 529	<u>54 812</u> 39 529	<u>50 742</u> 33 763	<u>51 806</u> 32 646
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>43 988</u> 32 469	<u>43 988</u> 32 469	<u>40 163</u> 32 176	<u>55 499</u> 39 315	<u>54 593</u> 39 315	<u>50 555</u> 33 580	<u>51 626</u> 32 469
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 484</u> 32 956	<u>44 484</u> 32 956	<u>40 655</u> 32 658	<u>56 100</u> 39 904	<u>55 194</u> 39 904	<u>51 068</u> 34 083	<u>52 122</u> 32 956
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>44 989</u> 33 451	<u>44 989</u> 33 451	<u>41 156</u> 33 149	<u>56 712</u> 40 504	<u>55 806</u> 40 504	<u>51 591</u> 34 595	<u>52 627</u> 33 451

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 077</u> 33 111	<u>37 992</u> 31 727	<u>47 016</u> 34 639	<u>42 055</u> 31 727	<u>39 836</u> 34 639
212-101-2800	7473-2010 45,	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 912</u> 31 969	<u>36 875</u> 30 632	<u>49 862</u> 37 429	<u>40 939</u> 30 632	<u>42 682</u> 37 429
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 401</u> 32 448	<u>37 344</u> 31 092	<u>50 434</u> 37 990	<u>41 407</u> 31 092	<u>43 254</u> 37 990
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 897</u> 32 934	<u>37 819</u> 31 557	<u>51 014</u> 38 559	<u>41 882</u> 31 557	<u>43 835</u> 38 559
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 401</u> 33 429	<u>38 302</u> 32 031	<u>51 605</u> 39 138	<u>42 366</u> 32 031	<u>44 425</u> 39 138
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 238</u> 32 289	<u>37 188</u> 30 939	<u>50 244</u> 37 803	<u>41 252</u> 30 939	<u>43 064</u> 37 803
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 731</u> 32 772	<u>37 660</u> 31 402	<u>50 821</u> 38 369	<u>41 724</u> 31 402	<u>43 641</u> 38 369
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 233</u> 33 264	<u>38 141</u> 31 874	<u>51 409</u> 38 946	<u>42 205</u> 31 874	<u>44 229</u> 38 946
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 742</u> 33 763	<u>38 629</u> 32 351	<u>52 004</u> 39 529	<u>42 692</u> 32 351	<u>44 824</u> 39 529
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 555</u> 33 580	<u>38 450</u> 32 176	<u>51 785</u> 39 315	<u>42 513</u> 32 176	<u>44 605</u> 39 315
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 068</u> 34 083	<u>38 942</u> 32 658	<u>52 386</u> 39 904	<u>43 005</u> 32 658	<u>45 206</u> 39 904
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 591</u> 34 595	<u>39 442</u> 33 149	<u>52 998</u> 40 504	<u>43 506</u> 33 149	<u>45 818</u> 40 504

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 557</u> 34 639
212-101-2800	7473-2010 45,	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 403</u> 37 429
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 973</u> 37 988
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 555</u> 38 558
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>48 145</u> 39 137
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 783</u> 37 801
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 360</u> 38 368
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 948</u> 38 943
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 544</u> 39 528
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 324</u> 39 313
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 926</u> 39 903
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 537</u> 40 502

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 181</u> 33 432	<u>60 048</u> 41 110	<u>52 802</u> 41 110	<u>48 787</u> 41 110	<u>54 613</u> 41 110	<u>51 142</u> 33 268

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>15 966</u> 13 613	<u>17 925</u> 13 686	<u>24 286</u> 13 332	<u>20 814</u> 13 686	<u>26 640</u> 13 686	<u>31 714</u> 14 220
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>16 661</u> 14 294	<u>18 625</u> 14 371	<u>24 967</u> 13 999	<u>21 513</u> 14 371	<u>27 339</u> 14 371	<u>32 440</u> 14 932
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>19 499</u> 17 466	<u>22 327</u> 18 001	<u>30 959</u> 18 198	<u>25 216</u> 18 001	<u>31 042</u> 18 001	<u>36 574</u> 18 984
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>20 603</u> 18 548	<u>23 689</u> 19 337	<u>32 643</u> 19 475	<u>26 578</u> 19 337	<u>32 404</u> 19 337	<u>37 496</u> 19 888
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 808</u> 19 888	<u>22 592</u> 18 261	<u>27 505</u> 16 935	<u>25 481</u> 18 261	<u>31 307</u> 18 261	<u>37 496</u> 19 888
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 417</u> 19 346	<u>25 358</u> 20 973	<u>33 752</u> 20 937	<u>28 247</u> 20 973	<u>34 073</u> 20 973	<u>38 418</u> 20 792
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 720</u> 21 215	<u>26 523</u> 22 115	<u>29 918</u> 20 548	<u>29 411</u> 22 115	<u>35 237</u> 22 115	<u>39 663</u> 22 013
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 415</u> 22 876	<u>27 565</u> 23 136	<u>30 807</u> 21 420	<u>30 453</u> 23 136	<u>36 279</u> 23 136	<u>41 583</u> 23 896
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 113</u> 23 561	<u>28 447</u> 24 002	<u>35 351</u> 24 002	<u>31 336</u> 24 002	<u>37 162</u> 24 002	<u>43 130</u> 25 412

8.04-08-2021

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 501</u> 33 952	<u>45 501</u> 33 952	<u>41 662</u> 33 645	<u>57 331</u> 41 110	<u>56 425</u> 41 110	<u>52 119</u> 35 114	<u>53 138</u> 33 952

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 373</u> 14 220	<u>25 373</u> 14 220	<u>21 848</u> 14 220	<u>29 358</u> 13 686	<u>28 452</u> 13 686	<u>33 011</u> 14 220	<u>33 011</u> 14 220
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 100</u> 14 932	<u>26 100</u> 14 932	<u>22 574</u> 14 932	<u>30 057</u> 14 371	<u>29 151</u> 14 371	<u>33 737</u> 14 932	<u>33 737</u> 14 932
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 233</u> 18 984	<u>30 233</u> 18 984	<u>26 708</u> 18 984	<u>33 759</u> 18 001	<u>32 853</u> 18 001	<u>37 871</u> 18 984	<u>37 871</u> 18 984
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 155</u> 19 888	<u>31 155</u> 19 888	<u>27 630</u> 19 888	<u>35 122</u> 19 337	<u>34 216</u> 19 337	<u>38 793</u> 19 888	<u>38 793</u> 19 888
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 155</u> 19 888	<u>31 155</u> 19 888	<u>27 630</u> 19 888	<u>34 024</u> 18 261	<u>33 119</u> 18 261	<u>38 793</u> 19 888	<u>38 793</u> 19 888
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 077</u> 20 792	<u>32 077</u> 20 792	<u>28 552</u> 20 792	<u>36 791</u> 20 973	<u>35 885</u> 20 973	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 323</u> 22 013	<u>33 323</u> 22 013	<u>29 797</u> 22 013	<u>37 955</u> 22 115	<u>37 049</u> 22 115	<u>40 960</u> 22 013	<u>40 960</u> 22 013
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 243</u> 23 896	<u>35 243</u> 23 896	<u>31 718</u> 23 896	<u>38 997</u> 23 136	<u>38 091</u> 23 136	<u>42 881</u> 23 896	<u>42 881</u> 23 896
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 790</u> 25 412	<u>36 790</u> 25 412	<u>33 265</u> 25 412	<u>39 880</u> 24 002	<u>38 974</u> 24 002	<u>44 428</u> 25 412	<u>44 428</u> 25 412

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 119</u> 35 114	<u>39 949</u> 33 645	<u>53 617</u> 41 110	<u>44 012</u> 33 645	<u>46 437</u> 41 110

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 011</u> 14 220	<u>20 135</u> 14 220	<u>25 644</u> 13 686	<u>24 296</u> 14 220	<u>18 464</u> 13 686
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>33 737</u> 14 932	<u>20 861</u> 14 932	<u>26 343</u> 14 371	<u>25 022</u> 14 932	<u>19 163</u> 14 371
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 871</u> 18 984	<u>24 994</u> 18 984	<u>30 046</u> 18 001	<u>29 156</u> 18 984	<u>22 866</u> 18 001
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 793</u> 19 888	<u>25 917</u> 19 888	<u>31 408</u> 19 337	<u>30 078</u> 19 888	<u>24 228</u> 19 337
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 793</u> 19 888	<u>25 917</u> 19 888	<u>30 311</u> 18 261	<u>30 078</u> 19 888	<u>23 131</u> 18 261
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>26 839</u> 20 792	<u>33 077</u> 20 973	<u>31 000</u> 20 792	<u>25 897</u> 20 973
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>40 960</u> 22 013	<u>28 084</u> 22 013	<u>34 241</u> 22 115	<u>32 245</u> 22 013	<u>27 061</u> 22 115
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>42 881</u> 23 896	<u>30 004</u> 23 896	<u>35 283</u> 23 136	<u>34 166</u> 23 896	<u>28 103</u> 23 136
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>44 428</u> 25 412	<u>31 551</u> 25 412	<u>36 166</u> 24 002	<u>35 713</u> 25 412	<u>28 986</u> 24 002

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 156</u> 41 109

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 624</u> 17 057
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 831</u> 17 260
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 587</u> 18 001
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 949</u> 19 337
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 852</u> 18 261
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 618</u> 20 973
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 782</u> 22 115
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 824</u> 23 136
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 707</u> 24 002



212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 347</u> 23 790	<u>29 207</u> 24 746	<u>35 276</u> 24 106	<u>32 096</u> 24 746	<u>37 922</u> 24 746	<u>43 435</u> 25 711
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>26 935</u> 24 366	<u>28 862</u> 24 408	<u>35 766</u> 24 408	<u>31 751</u> 24 408	<u>37 577</u> 24 408	<u>43 738</u> 26 009
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>16 244</u> 13 886	<u>18 623</u> 14 370	<u>24 966</u> 13 998	<u>21 512</u> 14 370	<u>27 338</u> 14 370	<u>32 438</u> 14 930
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>16 952</u> 14 579	<u>19 358</u> 15 091	<u>25 682</u> 14 700	<u>22 247</u> 15 091	<u>28 073</u> 15 091	<u>33 202</u> 15 679
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 329</u> 17 890	<u>23 308</u> 18 963	<u>29 530</u> 18 472	<u>26 197</u> 18 963	<u>32 023</u> 18 963	<u>37 306</u> 19 703
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 812</u> 19 344	<u>24 055</u> 19 695	<u>30 257</u> 19 185	<u>26 943</u> 19 695	<u>32 769</u> 19 695	<u>38 082</u> 20 463
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 839</u> 19 371	<u>24 929</u> 20 552	<u>31 109</u> 20 020	<u>27 818</u> 20 552	<u>33 644</u> 20 552	<u>38 990</u> 21 354
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 606</u> 20 123	<u>25 599</u> 21 209	<u>31 762</u> 20 660	<u>28 488</u> 21 209	<u>34 314</u> 21 209	<u>39 687</u> 22 037
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 152</u> 21 638	<u>26 657</u> 22 246	<u>32 791</u> 21 670	<u>29 545</u> 22 246	<u>35 371</u> 22 246	<u>40 785</u> 23 114
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 882</u> 23 334	<u>28 597</u> 24 148	<u>34 682</u> 23 523	<u>31 486</u> 24 148	<u>37 312</u> 24 148	<u>42 801</u> 25 090
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 593</u> 24 032	<u>30 161</u> 25 681	<u>36 205</u> 25 016	<u>33 049</u> 25 681	<u>38 875</u> 25 681	<u>44 426</u> 26 683
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 832</u> 24 266	<u>30 468</u> 25 983	<u>36 505</u> 25 310	<u>33 357</u> 25 983	<u>39 183</u> 25 983	<u>44 746</u> 26 996

212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 095</u> 25 711	<u>37 095</u> 25 711	<u>33 570</u> 25 711	<u>40 639</u> 24 746	<u>39 733</u> 24 746	<u>44 732</u> 25 711	<u>44 732</u> 25 711
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 398</u> 26 009	<u>37 398</u> 26 009	<u>33 873</u> 26 009	<u>40 295</u> 24 408	<u>39 389</u> 24 408	<u>45 036</u> 26 009	<u>45 036</u> 26 009
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 098</u> 14 930	<u>26 098</u> 14 930	<u>22 573</u> 14 930	<u>30 055</u> 14 370	<u>29 150</u> 14 370	<u>33 736</u> 14 930	<u>33 736</u> 14 930
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 862</u> 15 679	<u>26 862</u> 15 679	<u>23 337</u> 15 679	<u>30 790</u> 15 091	<u>29 885</u> 15 091	<u>34 500</u> 15 679	<u>34 500</u> 15 679
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 966</u> 19 703	<u>30 966</u> 19 703	<u>27 441</u> 19 703	<u>34 740</u> 18 963	<u>33 834</u> 18 963	<u>38 603</u> 19 703	<u>38 603</u> 19 703
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 741</u> 20 463	<u>31 741</u> 20 463	<u>28 216</u> 20 463	<u>35 487</u> 19 695	<u>34 581</u> 19 695	<u>39 379</u> 20 463	<u>39 379</u> 20 463
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 650</u> 21 354	<u>32 650</u> 21 354	<u>29 125</u> 21 354	<u>36 361</u> 20 552	<u>35 455</u> 20 552	<u>40 288</u> 21 354	<u>40 288</u> 21 354
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 346</u> 22 037	<u>33 346</u> 22 037	<u>29 821</u> 22 037	<u>37 032</u> 21 209	<u>36 126</u> 21 209	<u>40 984</u> 22 037	<u>40 984</u> 22 037
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 445</u> 23 114	<u>34 445</u> 23 114	<u>30 920</u> 23 114	<u>38 089</u> 22 246	<u>37 183</u> 22 246	<u>42 083</u> 23 114	<u>42 083</u> 23 114
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 461</u> 25 090	<u>36 461</u> 25 090	<u>32 936</u> 25 090	<u>40 029</u> 24 148	<u>39 123</u> 24 148	<u>44 099</u> 25 090	<u>44 099</u> 25 090
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 086</u> 26 683	<u>38 086</u> 26 683	<u>34 560</u> 26 683	<u>41 593</u> 25 681	<u>40 687</u> 25 681	<u>45 723</u> 26 683	<u>45 723</u> 26 683
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 405</u> 26 996	<u>38 405</u> 26 996	<u>34 880</u> 26 996	<u>41 901</u> 25 983	<u>40 995</u> 25 983	<u>46 043</u> 26 996	<u>46 043</u> 26 996

212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 732</u> 25 711	<u>31 856</u> 25 711	<u>36 925</u> 24 746	<u>36 018</u> 25 711	<u>29 745</u> 24 746
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>45 036</u> 26 009	<u>32 159</u> 26 009	<u>36 581</u> 24 408	<u>36 321</u> 26 009	<u>29 401</u> 24 408
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 736</u> 14 930	<u>20 859</u> 14 930	<u>26 342</u> 14 370	<u>25 021</u> 14 930	<u>19 162</u> 14 370
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>34 500</u> 15 679	<u>21 623</u> 15 679	<u>27 077</u> 15 091	<u>25 785</u> 15 679	<u>19 897</u> 15 091
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>38 603</u> 19 703	<u>25 727</u> 19 703	<u>31 027</u> 18 963	<u>29 889</u> 19 703	<u>23 847</u> 18 963
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>39 379</u> 20 463	<u>26 503</u> 20 463	<u>31 773</u> 19 695	<u>30 664</u> 20 463	<u>24 593</u> 19 695
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>40 288</u> 21 354	<u>27 411</u> 21 354	<u>32 648</u> 20 552	<u>31 573</u> 21 354	<u>25 468</u> 20 552
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>40 984</u> 22 037	<u>28 108</u> 22 037	<u>33 318</u> 21 209	<u>32 269</u> 22 037	<u>26 138</u> 21 209
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>42 083</u> 23 114	<u>29 206</u> 23 114	<u>34 375</u> 22 246	<u>33 368</u> 23 114	<u>27 195</u> 22 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>44 099</u> 25 090	<u>31 222</u> 25 090	<u>36 316</u> 24 148	<u>35 384</u> 25 090	<u>29 136</u> 24 148
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>45 723</u> 26 683	<u>32 847</u> 26 683	<u>37 879</u> 25 681	<u>37 008</u> 26 683	<u>30 699</u> 25 681
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>46 043</u> 26 996	<u>33 167</u> 26 996	<u>38 187</u> 25 983	<u>37 328</u> 26 996	<u>31 007</u> 25 983

212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 563</u> 24 841
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 122</u> 24 408
212-102-0200	7473-2010 ,	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 971</u> 17 398
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 183</u> 17 606
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 380</u> 18 779
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 917</u> 19 305
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 978</u> 20 345
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 683</u> 21 037
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 232</u> 21 576
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 681</u> 22 996
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 107</u> 24 394
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 070</u> 25 338

212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 432</u> 24 854	<u>30 776</u> 26 285	<u>36 804</u> 25 604	<u>33 665</u> 26 285	<u>39 491</u> 26 285	<u>45 066</u> 27 310

**212-2.****212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>44 054</u> 32 390	<u>41 859</u> 32 158	<u>38 236</u> 32 158	<u>36 228</u> 32 158	<u>39 141</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 363</u> 32 693	<u>42 153</u> 32 446	<u>38 530</u> 32 446	<u>36 522</u> 32 446	<u>39 435</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>46 194</u> 34 488	<u>44 236</u> 34 488	<u>40 613</u> 34 488	<u>38 605</u> 34 488	<u>41 518</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>52 532</u> 35 302	<u>49 594</u> 35 302	<u>44 160</u> 35 302	<u>41 149</u> 35 302	<u>45 518</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>53 454</u> 36 206	<u>50 516</u> 36 206	<u>45 082</u> 36 206	<u>42 071</u> 36 206	<u>46 441</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			

8.04-08-2021

212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 725</u> 27 310	<u>38 725</u> 27 310	<u>35 200</u> 27 310	<u>42 208</u> 26 285	<u>41 303</u> 26 285	<u>46 363</u> 27 310	<u>46 363</u> 27 310

212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>42 936</u> 32 158	<u>41 859</u> 32 158	<u>43 332</u> 32 158	<u>40 500</u> 32 158	<u>40 047</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 230</u> 32 446	<u>42 153</u> 32 446	<u>43 626</u> 32 446	<u>40 794</u> 32 446	<u>40 341</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>45 313</u> 34 488	<u>44 236</u> 34 488	<u>45 709</u> 34 488	<u>42 877</u> 34 488	<u>42 424</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>51 210</u> 35 302	<u>49 594</u> 35 302	<u>51 805</u> 35 302	<u>47 556</u> 35 302	<u>46 877</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>52 132</u> 36 206	<u>50 516</u> 36 206	<u>52 727</u> 36 206	<u>48 478</u> 36 206	<u>47 799</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206

212-102-0211	30	3	1	2400	<u>46 363</u> 27 310	<u>33 486</u> 27 310	<u>38 495</u> 26 285	<u>37 648</u> 27 310	<u>31 315</u> 26 285

212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 817</u> 32 158	<u>38 643</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>35 053</u> 32 158	<u>37 358</u> 32 594
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 111</u> 32 446	<u>38 937</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>35 347</u> 32 446	<u>37 682</u> 32 911
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>46 194</u> 34 488	<u>41 020</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488	<u>37 430</u> 34 488	<u>39 291</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>52 532</u> 35 302	<u>44 771</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302	<u>39 386</u> 35 302	<u>42 177</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>53 454</u> 36 206	<u>45 693</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206	<u>40 308</u> 36 206	<u>43 099</u> 36 206

8.04-08-2021

				,	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 345</u> 25 607



8.04-08-2021

164

212-202-0101	D160	3	1	135	<u>26 489</u> 24 680
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>28 425</u> 26 578
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>29 532</u> 27 663
212-202-0104	D225	3	1	200	<u>29 319</u> 28 420
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>31 468</u> 29 561
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>33 313</u> 31 369
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>35 203</u> 33 223
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>38 569</u> 36 522

**212-4.**

**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 200</u> 14 012	<u>19 478</u> 15 532	<u>23 274</u> 15 426	<u>22 126</u> 15 532	<u>27 467</u> 15 532	<u>29 958</u> 15 532

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 127</u> 15 532	<u>26 554</u> 15 532	<u>19 972</u> 15 532	<u>21 166</u> 13 359

212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 136</u> 15 911	<u>20 164</u> 16 205	<u>21 949</u> 15 990	<u>22 812</u> 16 205	<u>28 153</u> 16 205	<u>30 643</u> 16 205
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 151</u> 16 905	<u>21 040</u> 17 063	<u>22 756</u> 16 781	<u>23 688</u> 17 063	<u>29 029</u> 17 063	<u>31 519</u> 17 063
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 364</u> 19 075	<u>22 492</u> 18 487	<u>23 955</u> 17 956	<u>25 140</u> 18 487	<u>30 481</u> 18 487	<u>32 972</u> 18 487
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 721</u> 18 445	<u>22 825</u> 18 814	<u>26 598</u> 18 685	<u>25 473</u> 18 814	<u>30 814</u> 18 814	<u>33 305</u> 18 814
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 747</u> 20 431	<u>23 391</u> 19 369	<u>25 891</u> 19 854	<u>26 039</u> 19 369	<u>31 380</u> 19 369	<u>33 871</u> 19 369
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 513</u> 23 143	<u>24 844</u> 20 792	<u>31 172</u> 20 792	<u>27 491</u> 20 792	<u>32 832</u> 20 792	<u>35 323</u> 20 792
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 334</u> 22 967	<u>26 912</u> 22 821	<u>30 657</u> 22 664	<u>29 560</u> 22 821	<u>34 901</u> 22 821	<u>37 392</u> 22 821
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 052</u> 24 652	<u>27 611</u> 23 505	<u>31 351</u> 23 344	<u>30 259</u> 23 505	<u>35 599</u> 23 505	<u>38 090</u> 23 505
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 585</u> 27 135	<u>28 330</u> 24 210	<u>32 065</u> 24 044	<u>30 978</u> 24 210	<u>36 318</u> 24 210	<u>38 809</u> 24 210
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 882</u> 15 661	<u>20 961</u> 16 986	<u>24 747</u> 16 870	<u>23 609</u> 16 986	<u>28 950</u> 16 986	<u>31 441</u> 16 986
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 453</u> 18 182	<u>23 750</u> 19 720	<u>27 517</u> 19 585	<u>26 398</u> 19 720	<u>31 739</u> 19 720	<u>34 230</u> 19 720
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>21 004</u> 18 722	<u>24 347</u> 20 306	<u>28 110</u> 20 167	<u>26 995</u> 20 306	<u>32 336</u> 20 306	<u>34 827</u> 20 306

212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 813</u> 16 205	<u>27 239</u> 16 205	<u>20 658</u> 16 205	<u>24 068</u> 16 205
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>30 689</u> 17 063	<u>28 115</u> 17 063	<u>21 534</u> 17 063	<u>24 944</u> 17 063
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 141</u> 18 487	<u>29 568</u> 18 487	<u>22 986</u> 18 487	<u>26 397</u> 18 487
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 474</u> 18 814	<u>29 901</u> 18 814	<u>23 319</u> 18 814	<u>26 293</u> 18 385
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 040</u> 19 369	<u>30 467</u> 19 369	<u>23 885</u> 19 369	<u>27 296</u> 19 369
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 493</u> 20 792	<u>31 919</u> 20 792	<u>25 337</u> 20 792	<u>28 748</u> 20 792
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 562</u> 22 821	<u>33 988</u> 22 821	<u>27 406</u> 22 821	<u>30 093</u> 22 111
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 260</u> 23 505	<u>34 686</u> 23 505	<u>28 104</u> 23 505	<u>31 380</u> 23 373
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>37 979</u> 24 210	<u>35 405</u> 24 210	<u>28 824</u> 24 210	<u>33 780</u> 25 726
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>30 610</u> 16 986	<u>28 036</u> 16 986	<u>21 455</u> 16 986	<u>27 292</u> 19 365
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>33 399</u> 19 720	<u>30 825</u> 19 720	<u>24 244</u> 19 720	<u>29 603</u> 21 631
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>33 997</u> 20 306	<u>31 423</u> 20 306	<u>24 841</u> 20 306	<u>30 844</u> 22 847

212-401-0204	75	3	1	2200	<u>21 922</u> 19 622	<u>25 343</u> 21 282	<u>29 099</u> 21 136	<u>27 991</u> 21 282	<u>33 332</u> 21 282	<u>35 823</u> 21 282
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>22 474</u> 20 163	<u>25 942</u> 21 869	<u>29 693</u> 21 719	<u>28 590</u> 21 869	<u>33 930</u> 21 869	<u>36 421</u> 21 869
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 925</u> 10 801	<u>15 585</u> 11 715	<u>19 408</u> 11 635	<u>18 233</u> 11 715	<u>23 574</u> 11 715	<u>26 064</u> 11 715

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 918</u> 22 938	<u>25 918</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 125</u> 22 160	<u>25 125</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 341</u> 20 411	<u>23 341</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 746</u> 19 828	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 746</u> 19 828	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 143</u> 20 218	<u>23 143</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218

212-401-0204	75	3	1	2200	<u>34 992</u> 21 282	<u>32 418</u> 21 282	<u>25 837</u> 21 282	<u>31 835</u> 23 819
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>35 591</u> 21 869	<u>33 017</u> 21 869	<u>26 435</u> 21 869	<u>32 968</u> 24 930
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 234</u> 11 715	<u>22 660</u> 11 715	<u>16 079</u> 11 715	<u>20 725</u> 12 927

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938	<u>23 522</u> 19 173	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>22 799</u> 18 464	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>21 452</u> 17 143	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 003</u> 16 703	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 004</u> 16 704	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>21 327</u> 17 021	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	$\frac{27\,363}{22\,938}$
212-402-0102	1:2	3	1	2400	$\frac{26\,569}{22\,160}$
212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{24\,785}{20\,411}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{24\,190}{19\,828}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{24\,190}{19\,828}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{24\,588}{20\,218}$



212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{25\,194}{22\,743}$	$\frac{25\,194}{22\,743}$	$\frac{26\,338}{22\,743}$	$\frac{26\,338}{22\,743}$	$\frac{26\,338}{22\,743}$	$\frac{26\,338}{22\,743}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{28\,485}{25\,660}$	$\frac{28\,485}{25\,660}$	$\frac{29\,809}{25\,660}$	$\frac{29\,809}{25\,660}$	$\frac{29\,809}{25\,660}$	$\frac{29\,809}{25\,660}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{26\,187}{23\,716}$	$\frac{26\,187}{23\,716}$	$\frac{27\,330}{23\,716}$	$\frac{27\,330}{23\,716}$	$\frac{27\,330}{23\,716}$	$\frac{27\,330}{23\,716}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	( 1,8 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	( 3 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	( 5 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

212-501.

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{26\,338}{22\,743}$	$\frac{22\,397}{18\,879}$	$\frac{26\,338}{22\,743}$	$\frac{26\,338}{22\,743}$	$\frac{26\,338}{22\,743}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{29\,809}{25\,660}$	$\frac{33\,070}{28\,857}$	$\frac{29\,809}{25\,660}$	$\frac{29\,809}{25\,660}$	$\frac{29\,809}{25\,660}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{27\,330}{23\,716}$	$\frac{30\,329}{26\,656}$	$\frac{27\,330}{23\,716}$	$\frac{27\,330}{23\,716}$	$\frac{27\,330}{23\,716}$
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	( 0,7 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	( 1,8 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	( 3 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	( 5 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

				,	
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{26\,338}{22\,743}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{29\,809}{25\,660}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{27\,330}{23\,716}$
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	( 0,7 ) ,		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	( 1,8 ) ,		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	( 3 ) ,		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	( 5 ) ,		1	1	$\frac{569}{556}$



212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 928</u> 18 477	<u>20 928</u> 18 477	<u>20 301</u> 18 477	<u>31 049</u> 27 550	<u>30 875</u> 27 550	<u>23 876</u> 18 477	<u>23 182</u> 18 477
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 928</u> 18 477	<u>20 928</u> 18 477	<u>20 301</u> 18 477	<u>29 885</u> 26 171	<u>29 729</u> 26 171	<u>23 876</u> 18 477	<u>23 182</u> 18 477
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 906</u> 19 436	<u>21 906</u> 19 436	<u>21 279</u> 19 436	<u>28 980</u> 24 785	<u>28 864</u> 24 785	<u>24 854</u> 19 436	<u>24 160</u> 19 436
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 928</u> 18 477	<u>20 928</u> 18 477	<u>20 301</u> 18 477	<u>31 118</u> 27 618	<u>30 945</u> 27 618	<u>23 876</u> 18 477	<u>23 182</u> 18 477
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 814</u> 19 346	<u>20 707</u> 18 261	<u>20 167</u> 18 261	<u>28 460</u> 24 785	<u>28 344</u> 24 785	<u>23 374</u> 19 346	<u>22 615</u> 18 261
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 864</u> 18 415	<u>19 601</u> 17 176	<u>19 148</u> 17 176	<u>29 253</u> 25 552	<u>29 115</u> 25 552	<u>22 771</u> 18 415	<u>21 855</u> 17 176
212-501-0203	, I		1	1000	<u>22 321</u> 19 843	<u>21 414</u> 18 954	<u>20 845</u> 18 954	<u>27 809</u> 23 651	<u>27 722</u> 23 651	<u>24 575</u> 19 843	<u>23 437</u> 18 954
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 864</u> 18 415	<u>19 601</u> 17 176	<u>19 148</u> 17 176	<u>30 749</u> 27 256	<u>30 576</u> 27 256	<u>22 771</u> 18 415	<u>21 855</u> 17 176
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 627</u> 17 202	<u>18 594</u> 16 189	<u>18 083</u> 16 189	<u>31 726</u> 28 214	<u>31 553</u> 28 214	<u>21 535</u> 17 202	<u>20 709</u> 16 189
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 627</u> 17 202	<u>18 594</u> 16 189	<u>18 083</u> 16 189	<u>27 538</u> 23 870	<u>27 399</u> 23 870	<u>21 535</u> 17 202	<u>20 709</u> 16 189
212-501-0300	1225-2019										

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 049</u> 18 477	<u>19 918</u> 18 477	<u>30 433</u> 27 550	<u>20 785</u> 18 477	<u>28 958</u> 27 550
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 049</u> 18 477	<u>19 918</u> 18 477	<u>29 365</u> 26 171	<u>20 785</u> 18 477	<u>28 032</u> 26 171
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 027</u> 19 436	<u>20 896</u> 19 436	<u>28 570</u> 24 785	<u>21 763</u> 19 436	<u>27 586</u> 24 785
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 049</u> 18 477	<u>19 918</u> 18 477	<u>30 598</u> 27 618	<u>20 785</u> 18 477	<u>29 027</u> 27 618
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 048</u> 18 261	<u>19 697</u> 18 261	<u>28 049</u> 24 785	<u>20 564</u> 18 261	<u>27 066</u> 24 785
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 722</u> 17 176	<u>18 591</u> 17 176	<u>28 785</u> 25 552	<u>19 458</u> 17 176	<u>27 633</u> 25 552
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 015</u> 18 954	<u>20 404</u> 18 954	<u>27 501</u> 23 651	<u>21 271</u> 18 954	<u>26 764</u> 23 651
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 722</u> 17 176	<u>18 591</u> 17 176	<u>30 229</u> 27 256	<u>19 458</u> 17 176	<u>28 658</u> 27 256
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 386</u> 16 189	<u>17 584</u> 16 189	<u>31 111</u> 28 214	<u>18 451</u> 16 189	<u>29 635</u> 28 214
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 386</u> 16 189	<u>17 584</u> 16 189	<u>27 069</u> 23 870	<u>18 451</u> 16 189	<u>25 917</u> 23 870
212-501-0300	1225-2019								

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 729</u> 27 550
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 622</u> 26 343
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 753</u> 24 785
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 798</u> 27 618
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 580</u> 24 785
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 795</u> 27 307
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 889</u> 23 651
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 429</u> 27 256
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 407</u> 28 214
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 608</u> 23 201
212-501-0300	1225-2019				





212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 244</u> 18 787	<u>20 313</u> 17 875	<u>19 783</u> 17 875	<u>29 755</u> 26 061	<u>29 616</u> 26 061	<u>23 220</u> 18 787	<u>22 359</u> 17 875
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 506</u> 18 064	<u>19 612</u> 17 187	<u>19 081</u> 17 187	<u>28 733</u> 25 058	<u>28 594</u> 25 058	<u>22 483</u> 18 064	<u>21 658</u> 17 187
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 534</u> 15 150	<u>16 783</u> 14 414	<u>16 253</u> 14 414	<u>24 609</u> 21 015	<u>24 470</u> 21 015	<u>19 510</u> 15 150	<u>18 829</u> 14 414
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 431</u> 17 990	<u>19 555</u> 17 131	<u>19 014</u> 17 131	<u>26 795</u> 23 153	<u>26 679</u> 23 153	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 462</u> 17 131
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 054</u> 18 601	<u>18 679</u> 16 272	<u>18 226</u> 16 272	<u>29 442</u> 25 974	<u>29 268</u> 25 974	<u>22 615</u> 18 601	<u>20 933</u> 16 272
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 523</u> 20 041	<u>21 530</u> 19 068	<u>20 999</u> 19 068	<u>31 529</u> 27 800	<u>31 390</u> 27 800	<u>24 499</u> 20 041	<u>23 576</u> 19 068
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>20 431</u> 17 990	<u>20 431</u> 17 990	<u>19 803</u> 17 990	<u>25 407</u> 21 678	<u>25 320</u> 21 678	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 991</u> 17 990

212-502-0100	1225-2019										

					,				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 983</u> 17 875	<u>19 303</u> 17 875	<u>29 287</u> 26 061	<u>20 170</u> 17 875	<u>28 113</u> 26 061
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 282</u> 17 187	<u>18 602</u> 17 187	<u>28 264</u> 25 058	<u>19 469</u> 17 187	<u>27 090</u> 25 058
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 454</u> 14 414	<u>15 773</u> 14 414	<u>24 141</u> 21 015	<u>16 640</u> 14 414	<u>22 967</u> 21 015
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 895</u> 17 131	<u>18 545</u> 17 131	<u>26 384</u> 23 153	<u>19 412</u> 17 131	<u>25 401</u> 23 153
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 800</u> 16 272	<u>17 669</u> 16 272	<u>28 921</u> 25 974	<u>18 536</u> 16 272	<u>27 351</u> 25 974
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 200</u> 19 068	<u>20 520</u> 19 068	<u>31 061</u> 27 800	<u>21 387</u> 19 068	<u>29 887</u> 27 800
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 991</u> 17 990	<u>19 421</u> 17 990	<u>25 146</u> 21 678	<u>20 288</u> 17 990	<u>24 361</u> 21 678

					,				
212-502-0100	1225-2019								

212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 147</u> 28 649
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 022</u> 27 546
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 490</u> 23 103
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 915</u> 23 153
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 122</u> 25 974
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 993</u> 23 597
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 747</u> 21 678

212-502-0100	1225-2019				



8.04-08-2021

212-502-0101	, I		1	1000	<u>21 399</u> 18 939	<u>21 399</u> 18 939	<u>20 771</u> 18 939	<u>23 740</u> 18 939	<u>23 740</u> 18 939	<u>23 653</u> 18 939	<u>23 306</u> 18 939
212-502-0102	, II		1	1000	<u>20 843</u> 18 394	<u>20 843</u> 18 394	<u>20 215</u> 18 394	<u>23 183</u> 18 394	<u>23 183</u> 18 394	<u>23 097</u> 18 394	<u>22 750</u> 18 394
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 318</u> 17 880	<u>20 318</u> 17 880	<u>19 691</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 572</u> 17 880	<u>22 225</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 490</u> 18 049	<u>20 490</u> 18 049	<u>19 863</u> 18 049	<u>22 831</u> 18 049	<u>22 831</u> 18 049	<u>22 745</u> 18 049	<u>22 398</u> 18 049

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 740</u> 18 939	<u>20 389</u> 18 939	<u>23 740</u> 18 939	<u>21 256</u> 18 939	<u>23 740</u> 18 939
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 183</u> 18 394	<u>19 833</u> 18 394	<u>23 183</u> 18 394	<u>20 700</u> 18 394	<u>23 183</u> 18 394
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 659</u> 17 880	<u>19 308</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>20 175</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 831</u> 18 049	<u>19 481</u> 18 049	<u>22 831</u> 18 049	<u>20 348</u> 18 049	<u>22 831</u> 18 049

					,				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

8.04-08-2021

				,	
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 219</u> 18 939
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 468</u> 18 203
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 140</u> 17 881
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 430</u> 17 185



212-504-0100											
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

**212-6.****212-601.**

-

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

**213.****213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 250 530-2012 ,	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>82 866</u> 54 241	<u>69 670</u> 54 241	<u>62 823</u> 54 241	<u>65 845</u> 54 241	<u>69 670</u> 54 241	<u>74 451</u> 54 241	

212-504-0100											
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>73 495</u> 54 241	<u>70 626</u> 54 241	<u>62 823</u> 54 241	<u>59 996</u> 54 241		

					,					
212-504-0100										
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	

					,							
213-101-0100	120	65	,	530-2012	,	250	1000	.				
213-101-0101	100						1000	.	1	3750		

8.04-08-2021

				,	
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	

213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>80 082</u> 61 021	<u>69 670</u> 54 241	<u>62 823</u> 54 241	<u>71 249</u> 61 021	<u>69 670</u> 54 241	<u>74 451</u> 54 241
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>83 175</u> 76 842		<u>62 818</u> 54 237			<u>74 451</u> 54 241
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>101 743</u> 79 948					
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>56 439</u> 53 102					
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>65 646</u> 62 129					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>65 353</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>80 925</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>62 445</u> 58 990					
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>72 675</u> 69 019					
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>74 574</u> 72 321	<u>90 807</u> 69 911	<u>87 688</u> 69 911	<u>90 807</u> 69 911	<u>90 807</u> 69 911	<u>90 807</u> 69 911
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>79 611</u> 75 820					
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>83 028</u> 79 170					

213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>73 495</u> 54 241	<u>70 626</u> 54 241	<u>68 515</u> 61 021	<u>69 075</u> 61 021	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>73 495</u> 54 241	<u>70 626</u> 54 241	<u>62 823</u> 54 241	<u>59 996</u> 54 241	<u>98 574</u> 76 842
213-101-0104	175	1000 .	1	3750					
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700					
213-101-0302	125	1000 .	2	2700					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>83 265</u> 63 281	<u>79 983</u> 63 281
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700					
213-101-0402	125	1000 .	2	2700					
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>90 807</u> 69 911	<u>90 807</u> 69 911	<u>90 807</u> 69 911	<u>90 027</u> 69 911	<u>86 745</u> 69 911
213-101-0404	175	1000 .	2	2700					
213-101-0405	200	1000 .	2	2700					

213-101-0102	125	1000 .	1	3750							
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>93 678</u> 76 842	<u>92 722</u> 76 842	<u>88 897</u> 76 842	<u>102 246</u> 76 842	<u>98 574</u> 76 842	<u>111 426</u> 76 842	<u>83 083</u> 76 842
213-101-0104	175	1000 .	1	3750							
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>74 296</u> 63 281	<u>74 296</u> 63 281	<u>71 371</u> 63 281	<u>86 385</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>69 909</u> 63 281
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700							
213-101-0402	125	1000 .	2	2700							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>81 058</u> 69 911	<u>81 058</u> 69 911	<u>78 133</u> 69 911	<u>93 147</u> 69 911	<u>90 807</u> 69 911	<u>90 807</u> 69 911	<u>79 130</u> 72 321
213-101-0404	175	1000 .	2	2700							
213-101-0405	200	1000 .	2	2700							

					,
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>90 810</u> 76 842
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>73 646</u> 63 281
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>80 408</u> 69 911
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	



213-101-0406	250	1000	.	2	2700	<u>88 680</u> 84 711					
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000	.								
213-101-0601	100	1000	.	2	2940	<u>85 155</u> 67 354	<u>82 427</u> 67 801	<u>76 093</u> 67 801	<u>78 888</u> 67 801	<u>82 427</u> 67 801	<u>86 850</u> 67 801
213-101-0602	125	1000	.	2	2940	<u>81 069</u> 70 061	<u>82 427</u> 67 801	<u>76 093</u> 67 801	<u>78 643</u> 68 931	<u>82 427</u> 67 801	<u>86 850</u> 67 801
213-101-0603	150	1000	.	2	2940	<u>81 000</u> 76 842	<u>94 999</u> 72 321	<u>91 602</u> 72 321	<u>94 999</u> 72 321	<u>94 999</u> 72 321	<u>90 925</u> 70 061
213-101-0604	175	1000	.	2	2940	<u>101 469</u> 83 347					
213-101-0605	200	1000	.	2	2940	<u>104 708</u> 86 523					
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000	.								
213-101-0701	100	1000	.	2	2940	<u>71 038</u> 67 217					
213-101-0702	125	1000	.	2	2940	<u>82 695</u> 78 645					
213-101-0703	150	1000	.	2	2940	<u>81 029</u> 78 650	<u>103 298</u> 80 458	<u>99 901</u> 80 458	<u>103 298</u> 80 458	<u>103 298</u> 80 458	<u>103 298</u> 80 458
213-101-0704	175	1000	.	2	2940	<u>85 886</u> 81 773					
213-101-0705	200	1000	.	2	2940	<u>89 076</u> 84 901					

**213-102.**

213-101-0406	250	1000 .	2	2700					
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>85 966</u> 67 801	<u>83 312</u> 67 801	<u>76 093</u> 67 801	<u>73 478</u> 67 801	
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>85 966</u> 67 801	<u>83 312</u> 67 801	<u>76 113</u> 68 931	<u>76 632</u> 68 931	
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>90 482</u> 70 061	<u>89 156</u> 70 061	<u>85 546</u> 70 061	<u>83 814</u> 70 061	<u>96 124</u> 76 842
213-101-0604	175	1000 .	2	2940					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940					
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .							
213-101-0701	100	1000 .	2	2940					
213-101-0702	125	1000 .	2	2940					
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>103 298</u> 80 458	<u>103 298</u> 80 458	<u>103 298</u> 80 458	<u>102 449</u> 80 458	<u>98 875</u> 80 458
213-101-0704	175	1000 .	2	2940					
213-101-0705	200	1000 .	2	2940					

213-101-0406	250	1000	.	2	2700							
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000	.									
213-101-0601	100	1000	.	2	2940							
213-101-0602	125	1000	.	2	2940							
213-101-0603	150	1000	.	2	2940	<u>90 763</u> 76 842	<u>90 321</u> 76 842	<u>86 959</u> 76 842	<u>101 308</u> 76 842	<u>98 336</u> 76 842	<u>104 281</u> 76 842	<u>83 474</u> 76 842
213-101-0604	175	1000	.	2	2940							
213-101-0605	200	1000	.	2	2940							
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000	.									
213-101-0701	100	1000	.	2	2940							
213-101-0702	125	1000	.	2	2940							
213-101-0703	150	1000	.	2	2940	<u>92 682</u> 80 458	<u>92 682</u> 80 458	<u>89 498</u> 80 458	<u>105 846</u> 80 458	<u>103 298</u> 80 458	<u>103 298</u> 80 458	<u>85 139</u> 77 746
213-101-0704	175	1000	.	2	2940							
213-101-0705	200	1000	.	2	2940							

213-101-0406	250	1000 .	2	2700	
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>89 083</u> 76 842
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>91 975</u> 80 458
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>105 269</u> 99 845
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>110 775</u> 105 243
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>115 058</u> 108 482
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>118 642</u> 112 956
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>210 102</u> 202 622

**213-2.****213-201.**

213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600

213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600

213-201-0100	530-2012	3					
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					,					
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 448</u> 29 833	<u>33 209</u> 27 008	<u>30 944</u> 27 008	<u>29 767</u> 27 008	<u>31 142</u> 26 646	<u>33 277</u> 27 030
213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 083</u> 19 000					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 453</u> 19 248					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 289</u> 20 211					
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>22 282</u> 21 131					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>22 326</u> 21 131					



213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600

					,						
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 826</u> 29 833	<u>33 826</u> 29 833	<u>32 807</u> 29 833	<u>32 218</u> 27 008	<u>32 076</u> 27 008	<u>34 364</u> 27 030	<u>34 364</u> 27 030
213-301-0200	( ) 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660							

213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 364</u> 27 030	<u>32 297</u> 29 833	<u>31 199</u> 27 008	<u>33 599</u> 29 833	<u>29 061</u> 27 008
213-301-0200	( ) 21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

					,
213-301-0100	( ) 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 211</u> 27 008
213-301-0200	( ) 21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	
213-301-0300	( )	3			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	

**213-302.**

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{543}{407}$	$\frac{518}{407}$	$\frac{476}{407}$	$\frac{457}{407}$	$\frac{487}{407}$	$\frac{543}{407}$	$\frac{533}{407}$	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{367}{282}$							
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{585}{447}$	$\frac{560}{447}$	$\frac{518}{447}$	$\frac{498}{447}$	$\frac{529}{447}$	$\frac{585}{447}$	$\frac{575}{447}$	

**213-304.**

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{306}{250}$	$\frac{415}{298}$	$\frac{353}{258}$	$\frac{349}{298}$	$\frac{381}{298}$	$\frac{335}{250}$		
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	$\frac{416}{359}$	$\frac{470}{353}$	$\frac{454}{357}$	$\frac{404}{353}$	$\frac{437}{353}$	$\frac{445}{359}$		
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{181}{154}$	$\frac{237}{181}$	$\frac{204}{158}$	$\frac{206}{181}$	$\frac{221}{181}$	$\frac{195}{154}$		
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	$\frac{280}{211}$	$\frac{267}{211}$	$\frac{246}{211}$	$\frac{236}{211}$	$\frac{251}{211}$	$\frac{280}{211}$		
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	$\frac{365}{241}$							
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31	$\frac{454}{328}$							

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>518</u> 407	<u>538</u> 407	<u>459</u> 407	<u>490</u> 407	<u>543</u> 407	<u>543</u> 407	<u>543</u> 407	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1								
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>560</u> 447	<u>579</u> 447	<u>500</u> 447	<u>531</u> 447	<u>585</u> 447	<u>585</u> 447	<u>585</u> 447	

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>318</u> 250	<u>313</u> 250	<u>1 090</u> 243	<u>351</u> 298	<u>384</u> 298	<u>385</u> 250	<u>338</u> 250	
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>428</u> 359	<u>423</u> 359	<u>1 192</u> 344	<u>406</u> 353	<u>440</u> 353	<u>496</u> 359	<u>448</u> 359	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>187</u> 154	<u>184</u> 154	<u>961</u> 148	<u>207</u> 181	<u>222</u> 181	<u>218</u> 154	<u>196</u> 154	
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>275</u> 211	<u>267</u> 211	<u>1 372</u> 164	<u>237</u> 211	<u>253</u> 211	<u>280</u> 211	<u>280</u> 211	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31			<u>352</u> 220					
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31			<u>433</u> 300					

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>543</u> 407	<u>484</u> 407	<u>543</u> 407	<u>444</u> 407	<u>462</u> 407	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1						
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>585</u> 447	<u>526</u> 447	<u>585</u> 447	<u>485</u> 447	<u>504</u> 447	

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>338</u> 250	<u>838</u> 243	<u>378</u> 298	<u>1 337</u> 243	<u>335</u> 298	
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>448</u> 359	<u>941</u> 344	<u>433</u> 353	<u>1 440</u> 344	<u>391</u> 353	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>196</u> 154	<u>710</u> 148	<u>219</u> 181	<u>1 205</u> 148	<u>199</u> 181	
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>280</u> 211	<u>998</u> 164	<u>250</u> 211	<u>1 733</u> 164	<u>230</u> 211	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31		<u>341</u> 220		<u>369</u> 220		
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31		<u>423</u> 300		<u>451</u> 300		

213-304-0100	945-92							
213-304-0101	，	390	190	188	，	2	19	<u>355</u> 298
213-304-0102	， -	390	190	188	，	2	19	<u>410</u> 353
213-304-0103	，	390	90	188	，	2	9	<u>208</u> 181
213-304-0104	， -	390	90	188	，	2	9	<u>239</u> 211
213-304-0105	，	390	190	188	，	2	31	
213-304-0106	， -	390	190	188	，	2	31	

**213-305.**

213-305-0100	945-92										
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{413}{341}$	$\frac{400}{341}$	$\frac{379}{341}$	$\frac{369}{341}$	$\frac{384}{341}$	$\frac{413}{341}$	

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,776}{2\,668}$							
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,865}{2\,750}$	$\frac{2\,853}{2\,750}$	$\frac{2\,833}{2\,750}$	$\frac{2\,824}{2\,750}$	$\frac{2\,839}{2\,750}$	$\frac{2\,865}{2\,750}$	$\frac{2\,860}{2\,750}$	$\frac{2\,853}{2\,750}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,208}{3\,081}$							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,370}{3\,234}$							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,730}{3\,561}$							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,196}{4\,013}$							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,814}{3\,632}$							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{3\,139}{3\,024}$							



213-305-0100	945-92											
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{408}{341}$	$\frac{400}{341}$	$\frac{410}{341}$	$\frac{370}{341}$	$\frac{386}{341}$	$\frac{413}{341}$	$\frac{413}{341}$	

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9								
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,862}{2\,750}$	$\frac{2\,825}{2\,750}$	$\frac{2\,840}{2\,750}$	$\frac{2\,865}{2\,750}$	$\frac{2\,865}{2\,750}$	$\frac{2\,865}{2\,750}$	$\frac{2\,865}{2\,750}$	$\frac{2\,837}{2\,750}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6								
213-306-0105	90 ,	2	1	16								
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9								
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8								
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9								

213-305-0100	945-92									
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{413}{341}$	$\frac{413}{341}$	$\frac{383}{341}$	$\frac{413}{341}$	$\frac{362}{341}$	

213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9			
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,865}{2\,750}$	$\frac{2\,818}{2\,750}$	$\frac{2\,827}{2\,750}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7			
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6			
213-306-0105	90 ,	2	1	16			
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8			
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9			

213-305-0100	945-92				
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	<u>372</u> 341

				,								
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 680</u> 3 549	<u>3 668</u> 3 549	<u>3 649</u> 3 549	<u>3 640</u> 3 549	<u>3 654</u> 3 549	<u>3 680</u> 3 549	<u>3 675</u> 3 549	<u>3 668</u> 3 549
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	<u>3 628</u> 3 492							
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>3 811</u> 3 667							
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>4 212</u> 4 034							
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>4 449</u> 4 260							
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>5 764</u> 5 544							

**213-307.**

				,								
213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>54 232</u> 38 769	<u>51 356</u> 38 769	<u>46 521</u> 38 769	<u>44 342</u> 38 769	<u>47 806</u> 38 769	<u>54 232</u> 38 769	<u>53 057</u> 38 769	<u>51 353</u> 38 769
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>62 321</u> 46 699	<u>59 444</u> 46 699	<u>54 610</u> 46 699	<u>52 431</u> 46 699	<u>55 895</u> 46 699	<u>62 321</u> 46 699	<u>61 146</u> 46 699	<u>59 442</u> 46 699

**213-309.**

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				,								
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 678</u> 3 549	<u>3 641</u> 3 549	<u>3 655</u> 3 549	<u>3 680</u> 3 549	<u>3 680</u> 3 549	<u>3 680</u> 3 549	<u>3 680</u> 3 549	<u>3 652</u> 3 549
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6								
213-306-0112	90 , -	2	1	16								
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8								

				,								
213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>53 586</u> 38 769	<u>44 548</u> 38 769	<u>48 112</u> 38 769	<u>54 232</u> 38 769	<u>54 232</u> 38 769	<u>54 232</u> 38 769	<u>54 232</u> 38 769	<u>47 439</u> 38 769
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>61 675</u> 46 699	<u>52 637</u> 46 699	<u>56 201</u> 46 699	<u>62 321</u> 46 699	<u>62 321</u> 46 699	<u>62 321</u> 46 699	<u>62 321</u> 46 699	<u>55 528</u> 46 699

				,								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2021

213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 680</u> 3 549	<u>3 634</u> 3 549	<u>3 642</u> 3 549
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7			
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6			
213-306-0112	90 , -	2	1	16			
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9			
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8			

213-307-0100	937-92	3					
213-307-0101		3	1	2400	<u>54 232</u> 38 769	<u>42 856</u> 38 769	<u>44 959</u> 38 769
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>62 321</u> 46 699	<u>50 945</u> 46 699	<u>53 048</u> 46 699

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				,	
--	--	--	--	---	--

213-309-0100	19222-84	3								
213-309-0103	1,0	3	1	450	<u>31 022</u> 30 098					
213-309-0200	19222-84	3								
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>37 444</u> 36 161	<u>38 060</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161

**22.****221.****221-1.****221-101.**

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>7 572</u> 6 026	<u>7 400</u> 6 026	<u>7 033</u> 6 133	<u>6 935</u> 6 026	<u>7 076</u> 6 026	<u>7 559</u> 6 026
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 240</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 553</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>9 461</u> 7 798

**221-102.**



				,							
213-309-0100	19222-84	3									
213-309-0103	1,0	3	1	450							
213-309-0200	19222-84	3									
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161

				,							
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>7 313</u> 6 026	<u>7 203</u> 6 026	<u>7 315</u> 6 026	<u>7 283</u> 6 026	<u>7 326</u> 6 026	<u>8 327</u> 6 026	<u>7 988</u> 6 026
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 620</u> 7 798	<u>10 314</u> 7 798	<u>10 923</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798

				,					
213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161	<u>37 649</u> 36 161

				,					
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>8 557</u> 6 026	<u>7 638</u> 6 026	<u>7 160</u> 6 005	<u>7 803</u> 6 026	<u>6 771</u> 6 026
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 478</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 842</u> 7 798	<u>10 543</u> 7 798

				,	
213-309-0100	19222-84	3			
213-309-0103	1,0	3	1	450	
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>37 649</u> 36 161

				,	
221-101-0100	19804-2012				
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>6 852</u> 6 026
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>9 781</u> 7 798

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>66 468</u> 51 687	<u>69 025</u> 55 194	<u>63 248</u> 53 720	<u>62 981</u> 56 170	<u>66 264</u> 56 170	<u>67 426</u> 51 687

**221-103.**

221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>131 174</u> 109 831	<u>124 895</u> 109 831	<u>119 748</u> 109 831	<u>117 072</u> 109 831	<u>121 035</u> 109 831	<u>128 519</u> 109 831
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>131 115</u> 109 832	<u>124 855</u> 109 832	<u>119 725</u> 109 832	<u>117 057</u> 109 832	<u>121 007</u> 109 832	<u>128 467</u> 109 832

**221-104.**

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>68 803</u> 65 246	<u>83 966</u> 65 246	<u>79 162</u> 65 246	<u>89 370</u> 65 246	<u>81 564</u> 65 246	<u>82 584</u> 65 246

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>61 604</u> 51 200	<u>60 766</u> 51 200	<u>61 147</u> 51 200	<u>68 204</u> 56 170	<u>67 834</u> 56 170	<u>74 643</u> 52 022	<u>71 712</u> 52 022

221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>126 233</u> 109 831	<u>124 998</u> 109 831	<u>126 851</u> 109 831	<u>122 965</u> 109 831	<u>122 322</u> 109 831	<u>137 721</u> 109 831
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>126 189</u> 109 832	<u>124 958</u> 109 832	<u>126 805</u> 109 832	<u>122 931</u> 109 832	<u>122 290</u> 109 832	<u>137 641</u> 109 832

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>74 057</u> 65 246	<u>74 057</u> 65 246	<u>65 246</u> 65 246	<u>85 167</u> 65 246	<u>89 970</u> 65 246	<u>83 966</u> 65 246

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>76 048</u> 52 022	<u>63 071</u> 51 200	<u>65 973</u> 56 170	<u>64 774</u> 51 200	<u>61 357</u> 56 170

					,					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>133 645</u> 109 831	<u>139 512</u> 109 831	<u>131 607</u> 109 831	<u>120 327</u> 109 831	<u>133 151</u> 109 831	<u>115 425</u> 109 831
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>133 577</u> 109 832	<u>139 426</u> 109 832	<u>131 546</u> 109 832	<u>120 302</u> 109 832	<u>133 085</u> 109 832	<u>115 415</u> 109 832

					,					
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>81 564</u> 65 246	<u>89 370</u> 65 246	<u>70 680</u> 65 246	<u>89 370</u> 65 246	<u>73 557</u> 65 246	<u>86 968</u> 65 246

8.04-08-2021

226

					,
221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>63 521</u> 56 170

					,
221-103-0200	28737-90	3			
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>118 081</u> 109 831
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>118 062</u> 109 832

					,
221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>80 963</u> 65 246

221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>111 280</u> 90 840	<u>105 172</u> 90 840	<u>100 166</u> 90 840	<u>97 563</u> 90 840	<u>101 418</u> 90 840	<u>108 697</u> 90 840

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>143 821</u> 133 507	<u>169 008</u> 150 822	<u>164 036</u> 150 822	<u>167 891</u> 150 822	<u>165 887</u> 150 822	<u>151 030</u> 133 507
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 907</u> 78 870	<u>94 162</u> 75 095	<u>87 136</u> 75 095	<u>83 272</u> 75 095	<u>88 892</u> 75 095	<u>94 607</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 898</u> 87 685	<u>101 711</u> 82 496	<u>94 685</u> 82 496	<u>90 821</u> 82 496	<u>96 441</u> 82 496	<u>102 634</u> 78 290
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>69 045</u> 66 378	<u>74 336</u> 63 498	<u>70 509</u> 63 498	<u>68 404</u> 63 498	<u>71 465</u> 63 498	<u>72 859</u> 59 266



221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>106 474</u> 90 840	<u>105 273</u> 90 840	<u>107 075</u> 90 840	<u>103 295</u> 90 840	<u>102 669</u> 90 840	<u>117 648</u> 90 840

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>145 918</u> 133 507	<u>145 512</u> 133 507	<u>141 748</u> 133 507	<u>168 665</u> 150 822	<u>170 783</u> 150 822	<u>175 329</u> 150 822
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 367</u> 70 420	<u>82 367</u> 70 420	<u>78 980</u> 70 420	<u>91 527</u> 75 095	<u>90 649</u> 75 095	<u>96 569</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 394</u> 78 290	<u>90 394</u> 78 290	<u>87 007</u> 78 290	<u>99 076</u> 82 496	<u>98 198</u> 82 496	<u>104 597</u> 78 290
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>66 192</u> 59 266	<u>66 192</u> 59 266	<u>64 347</u> 59 266	<u>72 901</u> 63 498	<u>72 422</u> 63 498	<u>73 928</u> 59 266

8.04-08-2021

221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>113 683</u> 90 840	<u>119 390</u> 90 840	<u>111 700</u> 90 840	<u>100 729</u> 90 840	<u>113 202</u> 90 840	<u>95 961</u> 90 840

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>172 102</u> 150 822	<u>178 952</u> 150 822	<u>145 400</u> 133 507	<u>169 496</u> 150 822	<u>147 853</u> 133 507	<u>165 862</u> 150 822
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>93 157</u> 70 420	<u>104 247</u> 70 420	<u>77 349</u> 70 420	<u>87 926</u> 75 095	<u>81 363</u> 70 420	<u>81 013</u> 75 095
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>101 184</u> 78 290	<u>112 275</u> 78 290	<u>85 376</u> 78 290	<u>95 475</u> 82 496	<u>89 391</u> 78 290	<u>88 562</u> 82 496
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>72 069</u> 59 266	<u>78 111</u> 59 266	<u>63 459</u> 59 266	<u>70 939</u> 63 498	<u>65 645</u> 59 266	<u>67 174</u> 63 498

221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>98 544</u> 90 840

222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>164 127</u> 150 822
222-101-0200	12504-2015	3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>84 607</u> 75 095
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>92 155</u> 82 496
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>69 131</u> 63 498

222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>70 803</u> 68 101	<u>75 795</u> 64 928	<u>71 968</u> 64 928	<u>69 863</u> 64 928	<u>72 924</u> 64 928	<u>74 429</u> 60 805
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>85 579</u> 81 490	<u>96 350</u> 77 241	<u>89 325</u> 77 241	<u>85 460</u> 77 241	<u>91 081</u> 77 241	<u>96 993</u> 72 759
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 167</u> 89 909	<u>103 588</u> 84 337	<u>96 562</u> 84 337	<u>92 698</u> 84 337	<u>98 319</u> 84 337	<u>104 660</u> 80 276
222-101-0305		3	1	1350	<u>73 450</u> 70 687	<u>78 223</u> 67 239	<u>74 367</u> 67 239	<u>72 246</u> 67 239	<u>75 331</u> 67 239	<u>76 876</u> 63 113
222-101-0306		3	1	1340	<u>70 969</u> 68 264	<u>75 872</u> 65 004	<u>72 045</u> 65 004	<u>69 940</u> 65 004	<u>73 002</u> 65 004	<u>74 577</u> 60 950
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 524</u> 79 485	<u>93 987</u> 74 994	<u>86 990</u> 74 994	<u>83 141</u> 74 994	<u>88 739</u> 74 994	<u>95 074</u> 70 969

222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>67 761</u> 60 805	<u>67 761</u> 60 805	<u>65 916</u> 60 805	<u>74 359</u> 64 928	<u>73 881</u> 64 928	<u>75 498</u> 60 805
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 753</u> 72 759	<u>84 753</u> 72 759	<u>81 365</u> 72 759	<u>93 716</u> 77 241	<u>92 837</u> 77 241	<u>98 955</u> 72 759
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>92 420</u> 80 276	<u>92 420</u> 80 276	<u>89 033</u> 80 276	<u>100 953</u> 84 337	<u>100 075</u> 84 337	<u>106 623</u> 80 276
222-101-0305		3	1	1350	<u>70 159</u> 63 113	<u>70 159</u> 63 113	<u>68 300</u> 63 113	<u>76 777</u> 67 239	<u>76 295</u> 67 239	<u>77 953</u> 63 113
222-101-0306		3	1	1340	<u>67 910</u> 60 950	<u>67 910</u> 60 950	<u>66 065</u> 60 950	<u>74 437</u> 65 004	<u>73 959</u> 65 004	<u>75 646</u> 60 950
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 884</u> 70 969	<u>82 884</u> 70 969	<u>79 511</u> 70 969	<u>91 363</u> 74 994	<u>90 488</u> 74 994	<u>97 029</u> 70 969

				,						
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>73 639</u> 60 805	<u>79 680</u> 60 805	<u>65 028</u> 60 805	<u>72 398</u> 64 928	<u>67 215</u> 60 805	<u>68 633</u> 64 928
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>95 542</u> 72 759	<u>106 633</u> 72 759	<u>79 734</u> 72 759	<u>90 115</u> 77 241	<u>83 749</u> 72 759	<u>83 202</u> 77 241
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>103 210</u> 80 276	<u>114 301</u> 80 276	<u>87 402</u> 80 276	<u>97 353</u> 84 337	<u>91 417</u> 80 276	<u>90 440</u> 84 337
222-101-0305		3	1	1350	<u>76 080</u> 63 113	<u>82 166</u> 63 113	<u>67 405</u> 63 113	<u>74 801</u> 67 239	<u>69 608</u> 63 113	<u>71 007</u> 67 239
222-101-0306		3	1	1340	<u>73 787</u> 60 950	<u>79 828</u> 60 950	<u>65 176</u> 60 950	<u>72 476</u> 65 004	<u>67 363</u> 60 950	<u>68 710</u> 65 004
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>93 630</u> 70 969	<u>104 675</u> 70 969	<u>77 886</u> 70 969	<u>87 777</u> 74 994	<u>81 885</u> 70 969	<u>80 892</u> 74 994

				,	
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>70 590</u> 64 928
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>86 795</u> 77 241
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 033</u> 84 337
222-101-0305		3	1	1350	<u>72 979</u> 67 239
222-101-0306		3	1	1340	<u>70 667</u> 65 004
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>84 471</u> 74 994

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>68 439</u> 65 686	<u>74 292</u> 62 755	<u>70 179</u> 62 755	<u>67 917</u> 62 755	<u>71 208</u> 62 755	<u>73 155</u> 58 648
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>74 477</u> 71 546	<u>80 147</u> 68 075	<u>75 863</u> 68 075	<u>73 506</u> 68 075	<u>76 934</u> 68 075	<u>79 048</u> 63 881
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 930</u> 128 785	<u>146 060</u> 125 206	<u>138 720</u> 125 206	<u>134 684</u> 125 206	<u>140 555</u> 125 206	<u>141 083</u> 114 987

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>156 376</u> 145 610	<u>156 858</u> 138 560	<u>148 496</u> 135 696	<u>152 537</u> 135 696	<u>150 522</u> 135 696	<u>162 513</u> 145 610
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>117 383</u> 104 902	<u>122 974</u> 106 308	<u>117 977</u> 107 294	<u>118 777</u> 107 294	<u>119 710</u> 107 294	<u>121 579</u> 104 902
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 597</u> 104 122	<u>121 269</u> 104 348	<u>116 276</u> 104 904	<u>118 087</u> 104 904	<u>118 053</u> 104 904	<u>121 393</u> 104 122



222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>65 990</u> 58 648	<u>65 990</u> 58 648	<u>64 007</u> 58 648	<u>72 750</u> 62 755	<u>72 236</u> 62 755	<u>74 303</u> 58 648
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>71 584</u> 63 881	<u>71 584</u> 63 881	<u>69 519</u> 63 881	<u>78 540</u> 68 075	<u>78 005</u> 68 075	<u>80 244</u> 63 881
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>128 296</u> 114 987	<u>128 296</u> 114 987	<u>124 757</u> 114 987	<u>143 308</u> 125 206	<u>142 390</u> 125 206	<u>143 133</u> 114 987

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	<sup>1</sup> / 948-84	3	1	2500	<u>158 314</u> 145 610	<u>157 783</u> 145 610	<u>156 137</u> 145 610	<u>153 315</u> 135 696	<u>155 444</u> 135 696	<u>168 840</u> 145 610
222-102-0102	<sup>2</sup> / 948-84	3	1	2441	<u>117 607</u> 104 902	<u>116 830</u> 104 902	<u>115 566</u> 104 902	<u>122 007</u> 107 294	<u>122 736</u> 107 294	<u>128 094</u> 104 902
222-102-0103	<sup>3</sup> / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 360</u> 104 122	<u>116 542</u> 104 122	<u>115 230</u> 104 122	<u>120 552</u> 104 904	<u>121 759</u> 104 904	<u>128 160</u> 104 122

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>72 306</u> 58 648	<u>78 798</u> 58 648	<u>63 052</u> 58 648	<u>70 642</u> 62 755	<u>65 403</u> 58 648	<u>66 596</u> 62 755
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>78 163</u> 63 881	<u>84 926</u> 63 881	<u>68 524</u> 63 881	<u>76 344</u> 68 075	<u>70 972</u> 63 881	<u>72 129</u> 68 075
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>139 568</u> 114 987	<u>151 155</u> 114 987	<u>123 053</u> 114 987	<u>139 546</u> 125 206	<u>127 248</u> 114 987	<u>132 324</u> 125 206

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>165 862</u> 145 610	<u>173 104</u> 145 610	<u>158 629</u> 145 610	<u>154 150</u> 135 696	<u>160 259</u> 145 610	<u>150 497</u> 135 696
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>124 927</u> 104 902	<u>131 649</u> 104 902	<u>119 015</u> 104 902	<u>121 139</u> 107 294	<u>120 704</u> 104 902	<u>116 984</u> 107 294
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>124 843</u> 104 122	<u>131 631</u> 104 122	<u>119 110</u> 104 122	<u>120 237</u> 104 904	<u>120 867</u> 104 122	<u>116 183</u> 104 904

				,	
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>68 699</u> 62 755
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>74 320</u> 68 075
222-101-0500		3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>136 078</u> 125 206

				,	
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	<sup>1</sup> / 948-84	3	1	2500	<u>148 753</u> 135 696
222-102-0102	<sup>2</sup> / 948-84	3	1	2441	<u>117 417</u> 107 294
222-102-0103	<sup>3</sup> / 948-84	3	1	2500,1	<u>115 897</u> 104 904

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>129 349</u> 113 679	<u>130 351</u> 113 679	<u>125 325</u> 113 679	<u>127 023</u> 113 679	<u>126 989</u> 113 679	<u>131 570</u> 113 679
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>130 925</u> 115 577	<u>132 574</u> 116 011	<u>127 561</u> 116 460	<u>128 607</u> 116 460	<u>129 409</u> 116 460	<u>133 953</u> 115 577
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>167 538</u> 151 098	<u>168 541</u> 151 098	<u>163 507</u> 151 098	<u>165 208</u> 151 098	<u>165 174</u> 151 098	<u>169 057</u> 151 098
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>125 262</u> 113 270	<u>133 093</u> 115 503	<u>132 470</u> 120 475	<u>135 211</u> 120 475	<u>134 383</u> 120 475	<u>130 026</u> 113 270
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 593</u> 135 679	<u>154 407</u> 136 879	<u>150 425</u> 138 429	<u>152 755</u> 138 429	<u>152 364</u> 138 429	<u>153 526</u> 135 679
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>120 630</u> 116 017	<u>136 071</u> 116 017	<u>131 179</u> 116 017	<u>141 574</u> 116 017	<u>133 625</u> 116 017	<u>132 975</u> 116 017

**222-104.**

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 18980-2015	3	1	2500	<u>72 591</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>83 148</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>82 409</u> 68 918
222-104-0102	30, 18980-2015	3	1	2500	<u>76 975</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>87 532</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>86 792</u> 73 216

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>127 872</u> 113 679	<u>126 828</u> 113 679	<u>126 143</u> 113 679	<u>129 485</u> 113 679	<u>130 691</u> 113 679	<u>138 814</u> 113 679
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>129 688</u> 115 577	<u>128 743</u> 115 577	<u>126 999</u> 115 577	<u>131 788</u> 116 460	<u>132 608</u> 116 460	<u>140 630</u> 115 577
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>166 058</u> 151 098	<u>164 875</u> 151 098	<u>165 701</u> 151 098	<u>167 674</u> 151 098	<u>168 882</u> 151 098	<u>177 018</u> 151 098
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>129 890</u> 117 757	<u>125 395</u> 113 270	<u>124 224</u> 113 270	<u>137 004</u> 120 475	<u>138 583</u> 120 475	<u>136 753</u> 113 270
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>149 043</u> 135 679	<u>148 319</u> 135 679	<u>146 028</u> 135 679	<u>154 899</u> 138 429	<u>156 264</u> 138 429	<u>159 682</u> 135 679
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>125 981</u> 116 017	<u>125 981</u> 116 017	<u>119 048</u> 116 017	<u>137 294</u> 116 017	<u>142 186</u> 116 017	<u>136 071</u> 116 017

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 18980-2015	3	1	2500	<u>77 946</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918	<u>75 651</u> 68 918	<u>89 268</u> 68 918	<u>94 164</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918
222-104-0102	30, 18980-2015	3	1	2500	<u>82 330</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216	<u>80 035</u> 73 216	<u>93 652</u> 73 216	<u>98 548</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>135 309</u> 113 679	<u>141 829</u> 113 679	<u>130 522</u> 113 679	<u>129 171</u> 113 679	<u>132 267</u> 113 679	<u>125 122</u> 113 679
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>137 154</u> 115 577	<u>143 743</u> 115 577	<u>131 993</u> 115 577	<u>130 988</u> 116 460	<u>133 919</u> 115 577	<u>126 758</u> 116 460
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>173 507</u> 151 098	<u>180 038</u> 151 098	<u>168 963</u> 151 098	<u>167 359</u> 151 098	<u>170 460</u> 151 098	<u>163 303</u> 151 098
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 592</u> 113 270	<u>140 610</u> 113 270	<u>127 187</u> 113 270	<u>137 150</u> 120 475	<u>128 831</u> 113 270	<u>133 248</u> 120 475
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>156 495</u> 135 679	<u>163 380</u> 135 679	<u>150 178</u> 135 679	<u>154 794</u> 138 429	<u>152 034</u> 135 679	<u>150 840</u> 138 429
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 625</u> 116 017	<u>141 574</u> 116 017	<u>123 143</u> 116 017	<u>141 574</u> 116 017	<u>125 471</u> 116 017	<u>139 128</u> 116 017

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 18980-2015	3	1	2500	<u>85 596</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>76 008</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>77 436</u> 68 918	<u>91 104</u> 68 918
222-104-0102	30, 18980-2015	3	1	2500	<u>89 980</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>80 392</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>81 820</u> 73 216	<u>95 488</u> 73 216

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>124 836</u> 113 679
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>127 087</u> 116 460
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>163 018</u> 151 098
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>132 378</u> 120 475
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>150 293</u> 138 429
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 013</u> 116 017

222-104-0100	18980-2015	3			
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>84 984</u> 68 918
222-104-0102	30, 45 / 18980-2015	3	1	2500	<u>89 368</u> 73 216

222-104-0103	30, 18980-2015	50 /	3	1	2500	<u>75 476</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>86 033</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>85 294</u> 71 746
222-104-0104	30, 18980-2015	60 /	3	1	2500	<u>81 715</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>92 272</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>91 532</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012		3								
222-104-0305	450 13015-2012	40 /	3	1	2491	<u>135 765</u> 114 570	<u>129 565</u> 114 570	<u>124 483</u> 114 570	<u>121 841</u> 114 570	<u>125 754</u> 114 570	<u>133 142</u> 114 570
222-104-0306	450 13015-2012	45 /	3	1	2476	<u>167 382</u> 145 679	<u>161 220</u> 145 679	<u>156 169</u> 145 679	<u>153 542</u> 145 679	<u>157 431</u> 145 679	<u>164 776</u> 145 679
222-104-0308	450 13015-2012	60 /	3	1	2493	<u>164 675</u> 142 898	<u>158 470</u> 142 898	<u>153 384</u> 142 898	<u>150 740</u> 142 898	<u>154 656</u> 142 898	<u>162 050</u> 142 898
222-104-0309	450 13015-2012	70 /	3	1	2494	<u>169 143</u> 147 272	<u>162 936</u> 147 272	<u>157 849</u> 147 272	<u>155 203</u> 147 272	<u>159 121</u> 147 272	<u>166 518</u> 147 272
222-104-0311	450 13015-2012	90 /	3	1	2488	<u>197 198</u> 174 821	<u>191 006</u> 174 821	<u>185 931</u> 174 821	<u>183 291</u> 174 821	<u>187 200</u> 174 821	<u>194 579</u> 174 821

222-2. ,



222-104-0103	30, 18980-2015	50 /	3	1	2500	<u>80 831</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746	<u>78 536</u> 71 746	<u>92 153</u> 71 746	<u>97 049</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746
222-104-0104	30, 18980-2015	60 /	3	1	2500	<u>87 070</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863	<u>84 775</u> 77 863	<u>98 392</u> 77 863	<u>103 288</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012		3								
222-104-0305	450 13015-2012	40 /	3	1	2491	<u>130 886</u> 114 570	<u>129 667</u> 114 570	<u>131 496</u> 114 570	<u>127 659</u> 114 570	<u>127 024</u> 114 570	<u>142 228</u> 114 570
222-104-0306	450 13015-2012	45 /	3	1	2476	<u>162 533</u> 145 679	<u>161 321</u> 145 679	<u>163 139</u> 145 679	<u>159 326</u> 145 679	<u>158 694</u> 145 679	<u>173 807</u> 145 679
222-104-0308	450 13015-2012	60 /	3	1	2493	<u>159 792</u> 142 898	<u>158 572</u> 142 898	<u>160 403</u> 142 898	<u>156 563</u> 142 898	<u>155 927</u> 142 898	<u>171 144</u> 142 898
222-104-0309	450 13015-2012	70 /	3	1	2494	<u>164 259</u> 147 272	<u>163 038</u> 147 272	<u>164 870</u> 147 272	<u>161 028</u> 147 272	<u>160 393</u> 147 272	<u>175 615</u> 147 272
222-104-0311	450 13015-2012	90 /	3	1	2488	<u>192 326</u> 174 821	<u>191 108</u> 174 821	<u>192 935</u> 174 821	<u>189 103</u> 174 821	<u>188 469</u> 174 821	<u>203 654</u> 174 821

222-104-0103	30, 18980-2015	50 /	3	1	2500	<u>88 481</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>78 893</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>80 321</u> 71 746	<u>93 989</u> 71 746
222-104-0104	30, 18980-2015	60 /	3	1	2500	<u>94 720</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>85 132</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>86 560</u> 77 863	<u>100 228</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012		3								
222-104-0305	450 13015-2012	40 /	3	1	2491	<u>138 204</u> 114 570	<u>143 997</u> 114 570	<u>136 191</u> 114 570	<u>125 055</u> 114 570	<u>137 716</u> 114 570	<u>120 215</u> 114 570
222-104-0306	450 13015-2012	45 /	3	1	2476	<u>169 806</u> 145 679	<u>175 565</u> 145 679	<u>167 806</u> 145 679	<u>156 737</u> 145 679	<u>169 322</u> 145 679	<u>151 926</u> 145 679
222-104-0308	450 13015-2012	60 /	3	1	2493	<u>167 116</u> 142 898	<u>172 914</u> 142 898	<u>165 102</u> 142 898	<u>153 957</u> 142 898	<u>166 628</u> 142 898	<u>149 112</u> 142 898
222-104-0309	450 13015-2012	70 /	3	1	2494	<u>171 586</u> 147 272	<u>177 386</u> 147 272	<u>169 571</u> 147 272	<u>158 421</u> 147 272	<u>171 097</u> 147 272	<u>153 575</u> 147 272
222-104-0311	450 13015-2012	90 /	3	1	2488	<u>199 635</u> 174 821	<u>205 421</u> 174 821	<u>197 625</u> 174 821	<u>186 502</u> 174 821	<u>199 147</u> 174 821	<u>181 667</u> 174 821

222-104-0103	30, 18980-2015	50 /	3	1	2500	<u>87 869</u> 71 746
222-104-0104	30, 18980-2015	60 /	3	1	2500	<u>94 108</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012		3			
222-104-0305	450 13015-2012	40 /	3	1	2491	<u>122 837</u> 114 570
222-104-0306	450 13015-2012	45 /	3	1	2476	<u>154 532</u> 145 679
222-104-0308	450 13015-2012	60 /	3	1	2493	<u>151 737</u> 142 898
222-104-0309	450 13015-2012	70 /	3	1	2494	<u>156 200</u> 147 272
222-104-0311	450 13015-2012	90 /	3	1	2488	<u>184 286</u> 174 821

**222-202.**

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>210 928</u> 190 617	<u>208 141</u> 190 617	<u>203 013</u> 190 617	<u>202 443</u> 190 617	<u>204 493</u> 190 617	<u>210 965</u> 190 617

**222-203.**

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>12 139</u> 11 648	<u>12 108</u> 11 611	<u>11 108</u> 10 702	<u>11 095</u> 10 702	<u>11 068</u> 10 702	<u>11 072</u> 10 702
222-203-0102	5.2		1	45	<u>12 962</u> 12 480	<u>12 928</u> 12 441	<u>11 869</u> 11 467	<u>11 857</u> 11 467	<u>11 833</u> 11 467	<u>11 837</u> 11 467
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>18 679</u> 17 971	<u>18 629</u> 17 914	<u>17 101</u> 16 512	<u>17 083</u> 16 512	<u>17 047</u> 16 512	<u>17 052</u> 16 512
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	<u>13 406</u> 10 911					
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 947</u> 10 439	<u>12 628</u> 10 439	<u>12 353</u> 10 439	<u>12 156</u> 10 439	<u>12 428</u> 10 439	<u>12 999</u> 10 439
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>10 920</u> 9 835					

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>207 633</u> 190 617	<u>206 504</u> 190 617	<u>206 254</u> 190 617	<u>206 714</u> 190 617	<u>206 964</u> 190 617	<u>218 945</u> 190 617

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>11 127</u> 10 702					
222-203-0102	5.2		1	45	<u>11 886</u> 11 467					
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>17 126</u> 16 512					
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 184</u> 10 439	<u>12 193</u> 10 439	<u>11 575</u> 10 439	<u>11 253</u> 10 439	<u>11 729</u> 10 439	<u>11 961</u> 10 439
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314						

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>215 115</u> 190 617	<u>221 346</u> 190 617	<u>211 602</u> 190 617	<u>205 185</u> 190 617	<u>213 377</u> 190 617	<u>200 659</u> 190 617

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50						
222-203-0102	5.2		1	45						
222-203-0103	5.4		1	67,5						
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>11 884</u> 10 439	<u>13 733</u> 10 439	<u>13 244</u> 10 439	<u>13 948</u> 10 439	<u>11 644</u> 10 439	<u>11 055</u> 10 439
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314						

222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>201 906</u> 190 617

222-203-0100	13015-2012				
222-203-0101	4.4		1	50	
222-203-0102	5.2		1	45	
222-203-0103	5.4		1	67,5	
222-203-0300	949-92	2			
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>11 374</u> 10 439
222-203-0400	949-92	2			
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 253</u> 11 023	<u>12 948</u> 11 023	<u>12 000</u> 10 182	<u>11 876</u> 10 182	<u>11 653</u> 10 182	<u>11 605</u> 10 182

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 011</u> 4 334	<u>4 916</u> 4 334	<u>4 844</u> 4 459	<u>4 790</u> 4 459	<u>4 894</u> 4 459	<u>5 016</u> 4 334
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 800</u> 14 329	<u>17 235</u> 14 329	<u>16 343</u> 14 329	<u>16 800</u> 14 329	<u>16 653</u> 14 329	<u>17 517</u> 14 329
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 027</u> 12 934					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>19 806</u> 17 824					<u>17 199</u> 14 971

**222-302.** ,

222-302-0200	961-93	3								



222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{12\ 110}{10\ 182}$	$\frac{13\ 257}{11\ 023}$	$\frac{12\ 633}{11\ 023}$	$\frac{13\ 375}{11\ 023}$	$\frac{12\ 890}{11\ 023}$	$\frac{13\ 275}{11\ 023}$

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\ 895}{4\ 334}$	$\frac{4\ 846}{4\ 334}$	$\frac{4\ 853}{4\ 334}$	$\frac{4\ 970}{4\ 459}$	$\frac{4\ 965}{4\ 459}$	$\frac{5\ 301}{4\ 334}$ $\frac{5\ 164}{4\ 334}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{16\ 659}{14\ 329}$	$\frac{16\ 489}{14\ 329}$	$\frac{16\ 084}{14\ 329}$	$\frac{17\ 118}{14\ 329}$	$\frac{17\ 398}{14\ 329}$	$\frac{18\ 589}{14\ 329}$ $\frac{17\ 985}{14\ 329}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	$\frac{19\ 678}{17\ 824}$	$\frac{19\ 535}{17\ 824}$	$\frac{19\ 475}{17\ 824}$			

222-302-0200	961-93	3								

8.04-08-2021

				,						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>13 650</u> 11 023	<u>13 806</u> 11 023	<u>13 430</u> 11 023	<u>14 336</u> 11 023	<u>13 515</u> 11 023	<u>13 103</u> 11 023

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 388</u> 4 334	<u>5 035</u> 4 334	<u>4 897</u> 4 459	<u>5 099</u> 4 334	<u>4 728</u> 4 459	
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 169</u> 14 329	<u>16 981</u> 14 329	<u>17 144</u> 14 329	<u>17 353</u> 14 329	<u>16 452</u> 14 329	
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295		<u>19 921</u> 17 824		<u>20 669</u> 18 331		

				,						
222-302-0200	961-93	3								

				,	
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 713</u> 11 023

				,	
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 795</u> 4 459
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 298</u> 14 329
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	

222-302-0201	160	3	1	2580	<u>145 278</u> 140 108	<u>146 456</u> 130 684	<u>141 192</u> 130 684	<u>138 456</u> 130 684	<u>142 508</u> 130 684	<u>144 461</u> 125 096	<u>135 493</u> 125 096

**225.****225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>13 158</u> 11 933	<u>10 750</u> 9 809	<u>12 569</u> 11 933	<u>12 432</u> 11 933	<u>12 636</u> 11 933	<u>13 021</u> 11 933
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 673</u> 9 210	<u>11 743</u> 10 061		<u>12 427</u> 11 296	<u>12 498</u> 11 215	
225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 203</u> 12 340	<u>14 585</u> 11 993	<u>13 781</u> 12 112	<u>14 039</u> 12 112	<u>14 034</u> 12 112	<u>15 070</u> 12 340
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 468</u> 7 299	<u>12 771</u> 11 359		<u>13 733</u> 12 753	<u>13 762</u> 12 662	
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 605</u> 14 283	<u>14 741</u> 12 204	<u>15 740</u> 14 231	<u>15 315</u> 14 231	<u>15 944</u> 14 231	<u>17 184</u> 14 283
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 840</u> 17 341	<u>21 213</u> 17 178	<u>19 923</u> 17 121	<u>21 142</u> 17 833	<u>20 943</u> 17 833	<u>21 204</u> 17 341
225-101-0108	15-6		1	660	<u>30 274</u> 24 770	<u>23 609</u> 19 436	<u>28 056</u> 25 525	<u>27 355</u> 25 525	<u>28 392</u> 25 525	<u>29 579</u> 24 770
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 157</u> 27 030	<u>33 908</u> 27 211	<u>32 197</u> 27 545	<u>34 948</u> 29 438	<u>34 617</u> 29 438	<u>33 430</u> 27 030

222-302-0201	160	3	1	2580	<u>135 493</u> 125 096	<u>133 124</u> 125 096	<u>144 482</u> 130 684	<u>143 824</u> 130 684	<u>145 914</u> 125 096	<u>143 388</u> 125 096	<u>151 598</u> 125 096

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>12 904</u> 11 933	<u>12 811</u> 11 933	<u>12 935</u> 11 933	<u>12 735</u> 11 933	<u>12 702</u> 11 933	<u>13 496</u> 11 933	<u>13 286</u> 11 933
225-101-0102	7-6		1	250				<u>12 682</u> 11 215	<u>12 749</u> 11 215		
225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 238</u> 12 340	<u>14 103</u> 12 340	<u>13 592</u> 12 340	<u>14 414</u> 12 112	<u>14 597</u> 12 112	<u>15 870</u> 12 340	<u>15 377</u> 12 340
225-101-0104	10-3		1	200				<u>13 909</u> 12 662	<u>13 963</u> 12 662		
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 821</u> 14 283	<u>16 537</u> 14 283	<u>16 919</u> 14 283	<u>16 250</u> 14 231	<u>16 148</u> 14 231	<u>18 643</u> 14 283	<u>17 996</u> 14 283
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 141</u> 17 341	<u>19 997</u> 17 341	<u>19 534</u> 17 341	<u>21 571</u> 17 833	<u>21 949</u> 17 833	<u>22 453</u> 17 341	<u>21 830</u> 17 341
225-101-0108	15-6		1	660	<u>28 982</u> 24 770	<u>28 513</u> 24 770	<u>29 143</u> 24 770	<u>28 897</u> 25 525	<u>28 729</u> 25 525	<u>31 987</u> 24 770	<u>30 920</u> 24 770
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 659</u> 27 030	<u>31 419</u> 27 030	<u>30 668</u> 27 030	<u>35 664</u> 29 438	<u>36 294</u> 29 438	<u>35 512</u> 27 030	<u>34 474</u> 27 030

222-302-0201	160	3	1	2580	<u>131 940</u> 125 096	<u>141 784</u> 130 684	<u>134 967</u> 125 096	<u>136 771</u> 130 684	<u>139 487</u> 130 684

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>13 588</u> 11 933	<u>13 181</u> 11 933	<u>12 599</u> 11 933	<u>13 260</u> 11 933	<u>12 347</u> 11 933
225-101-0102	7-6		1	250			<u>12 632</u> 11 215		<u>12 141</u> 11 215
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 424</u> 12 340	<u>14 381</u> 12 340	<u>14 366</u> 12 112	<u>14 720</u> 12 340	<u>13 750</u> 12 112
225-101-0104	10-3		1	200			<u>13 869</u> 12 662		<u>13 477</u> 12 662
225-101-0105	10-6		1	400	<u>18 927</u> 14 283	<u>17 673</u> 14 283	<u>15 831</u> 14 231	<u>17 918</u> 14 283	<u>15 054</u> 14 231
225-101-0106	10-9		1	600	<u>23 152</u> 17 341	<u>20 156</u> 17 341	<u>21 606</u> 17 833	<u>20 725</u> 17 341	<u>20 672</u> 17 833
225-101-0108	15-6		1	660	<u>32 455</u> 24 770	<u>30 387</u> 24 770	<u>28 207</u> 25 525	<u>30 791</u> 24 770	<u>26 925</u> 25 525
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>36 677</u> 27 030	<u>31 685</u> 27 030	<u>35 722</u> 29 438	<u>32 633</u> 27 030	<u>34 164</u> 29 438

					,	
225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130	<u>12 484</u> 11 933	
225-101-0102	7-6		1	250	<u>12 112</u> 11 124	
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 707</u> 12 112	
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 423</u> 12 560	
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 475</u> 14 231	
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 463</u> 17 833	
225-101-0108	15-6		1	660	<u>27 619</u> 25 525	
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>33 817</u> 29 438	

225-101-0110	20-6		1	980	<u>40 061</u> 35 189	<u>37 677</u> 30 993	<u>40 755</u> 36 349	<u>41 421</u> 36 349	<u>41 408</u> 36 349	<u>41 469</u> 35 189
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>49 996</u> 42 844	<u>50 337</u> 40 422	<u>49 417</u> 42 800	<u>50 939</u> 42 800	<u>50 450</u> 42 800	<u>52 749</u> 42 844
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>18 422</u> 12 042					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 172</u> 16 778					
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 607</u> 5 289	<u>4 981</u> 4 580	<u>6 225</u> 5 919	<u>6 259</u> 5 919	<u>6 258</u> 5 919	<u>5 679</u> 5 289
225-101-0203	10		1	102,5		<u>5 424</u> 5 424				
225-101-0208	1		1	50		<u>7 588</u> 7 139	<u>9 601</u> 9 225	<u>9 630</u> 9 225	<u>9 634</u> 9 225	
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>19 379</u> 17 416	<u>20 626</u> 17 507	<u>19 954</u> 17 754	<u>21 548</u> 18 955	<u>21 399</u> 18 955	<u>20 402</u> 17 416
225-101-0602	15		1	950	<u>35 235</u> 31 203	<u>39 701</u> 33 192	<u>36 711</u> 32 172	<u>40 733</u> 35 352	<u>40 419</u> 35 352	<u>37 394</u> 31 203
225-101-0603	20		1	1480	<u>67 337</u> 59 845	<u>67 345</u> 57 097	<u>68 206</u> 61 221	<u>69 728</u> 61 221	<u>69 239</u> 61 221	<u>70 089</u> 59 845
225-101-0605	10-1		1	250	<u>11 479</u> 11 029	<u>13 394</u> 11 481	<u>13 180</u> 11 831	<u>13 521</u> 11 871	<u>13 320</u> 11 871	<u>12 461</u> 11 029
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 126</u> 15 476	<u>17 121</u> 15 336	<u>16 723</u> 15 476	<u>16 893</u> 15 476	<u>16 890</u> 15 476	<u>17 419</u> 15 476



225-101-0110	20-6		1	980	<u>40 151</u> 35 189	<u>39 803</u> 35 189	<u>39 821</u> 35 189	<u>42 387</u> 36 349	<u>42 860</u> 36 349	<u>44 361</u> 35 189	<u>43 090</u> 35 189
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>50 132</u> 42 844	<u>49 688</u> 42 844	<u>48 647</u> 42 844	<u>51 998</u> 42 800	<u>52 931</u> 42 800	<u>56 490</u> 42 844	<u>54 570</u> 42 844
225-101-0114	15-3		1	1200							
225-101-0115	20-3		1	1575							
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>5 612</u> 5 289	<u>5 594</u> 5 289	<u>5 595</u> 5 289	<u>6 308</u> 5 919	<u>6 332</u> 5 919	<u>5 826</u> 5 289	<u>5 761</u> 5 289
225-101-0203	10		1	102,5							
225-101-0208	1		1	50				<u>9 674</u> 9 225	<u>9 698</u> 9 225		
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>19 604</u> 17 416	<u>19 496</u> 17 416	<u>19 136</u> 17 416	<u>21 870</u> 18 955	<u>22 154</u> 18 955	<u>21 338</u> 17 416	<u>20 871</u> 17 416
225-101-0602	15		1	950	<u>35 711</u> 31 203	<u>35 483</u> 31 203	<u>34 730</u> 31 203	<u>41 413</u> 35 352	<u>42 012</u> 35 352	<u>39 372</u> 31 203	<u>38 386</u> 31 203
225-101-0603	20		1	1480	<u>67 472</u> 59 845	<u>67 029</u> 59 845	<u>65 843</u> 59 845	<u>70 788</u> 61 221	<u>71 721</u> 61 221	<u>73 831</u> 59 845	<u>71 911</u> 59 845
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 015</u> 11 029	<u>12 015</u> 11 029	<u>11 785</u> 11 029	<u>13 599</u> 11 871	<u>13 812</u> 11 871	<u>12 780</u> 11 029	<u>12 657</u> 11 029
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 978</u> 15 476	<u>16 879</u> 15 476	<u>16 679</u> 15 476	<u>17 140</u> 15 476	<u>17 261</u> 15 476	<u>18 074</u> 15 476	<u>17 723</u> 15 476

225-101-0110	20-6		1	980	<u>45 789</u> 35 189	<u>40 520</u> 35 189	<u>42 264</u> 36 349	<u>41 394</u> 35 189	<u>40 675</u> 36 349
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>58 646</u> 42 844	<u>50 689</u> 42 844	<u>52 084</u> 42 800	<u>52 010</u> 42 844	<u>49 779</u> 42 800
225-101-0114	15-3		1	1200					
225-101-0115	20-3		1	1575					
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>5 899</u> 5 289	<u>5 630</u> 5 289	<u>6 302</u> 5 919	<u>5 675</u> 5 289	<u>6 221</u> 5 919
225-101-0203	10		1	102,5					
225-101-0208	1		1	50			<u>9 669</u> 9 225		<u>9 588</u> 9 225
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>21 863</u> 17 416	<u>19 616</u> 17 416	<u>21 896</u> 18 955	<u>20 043</u> 17 416	<u>21 195</u> 18 955
225-101-0602	15		1	950	<u>40 479</u> 31 203	<u>35 736</u> 31 203	<u>41 469</u> 35 352	<u>36 637</u> 31 203	<u>39 989</u> 35 352
225-101-0603	20		1	1480	<u>75 987</u> 59 845	<u>68 029</u> 59 845	<u>70 874</u> 61 221	<u>69 350</u> 59 845	<u>68 569</u> 61 221
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 055</u> 11 029	<u>11 670</u> 11 029	<u>13 683</u> 11 871	<u>11 964</u> 11 029	<u>13 317</u> 11 871
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 376</u> 15 476	<u>17 219</u> 15 476	<u>17 109</u> 15 476	<u>17 418</u> 15 476	<u>16 703</u> 15 476

225-101-0110	20-6		1	980	<u>40 563</u> 36 349
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>49 265</u> 42 800
225-101-0114	15-3		1	1200	
225-101-0115	20-3		1	1575	
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	<u>6 215</u> 5 919
225-101-0203	10		1	102,5	
225-101-0208	1		1	50	<u>9 583</u> 9 225
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>21 039</u> 18 955
225-101-0602	15		1	950	<u>39 659</u> 35 352
225-101-0603	20		1	1480	<u>68 054</u> 61 221
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 143</u> 11 871
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 675</u> 15 476

225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>19 850</u> 18 849	<u>30 258</u> 25 177	<u>26 390</u> 22 908	<u>30 593</u> 26 226	<u>30 045</u> 26 226	<u>22 520</u> 18 849
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>41 557</u> 37 166	<u>40 639</u> 37 140	<u>40 461</u> 37 166	<u>40 924</u> 37 166	<u>40 915</u> 37 166	<u>42 354</u> 37 166
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>68 967</u> 61 860	<u>66 587</u> 56 909	<u>63 776</u> 57 447	<u>64 715</u> 57 447	<u>64 696</u> 57 447	<u>70 950</u> 61 860
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>64 829</u> 57 803	<u>69 361</u> 59 629	<u>64 618</u> 57 803	<u>66 757</u> 57 803	<u>65 645</u> 57 803	<u>67 979</u> 57 803
225-101-0616	2 20-2		1	1200		<u>76 795</u> 67 801				
225-101-0620	10		1	800	<u>43 867</u> 40 547					
225-101-0621	6		1	2260	<u>108 412</u> 99 337					
225-101-0622	10		1	2480	<u>119 235</u> 109 271					

**225-104.**

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>32 641</u> 31 641	<u>35 113</u> 31 641	<u>34 330</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>34 721</u> 31 641	<u>34 211</u> 31 641
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>37 343</u> 36 161	<u>40 434</u> 36 161	<u>39 454</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161	<u>39 306</u> 36 161

225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>21 307</u> 18 849	<u>21 307</u> 18 849	<u>20 682</u> 18 849	<u>30 805</u> 26 226	<u>31 384</u> 26 226	<u>23 387</u> 18 849	<u>23 054</u> 18 849
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>41 155</u> 37 166	<u>40 883</u> 37 166	<u>40 348</u> 37 166	<u>41 594</u> 37 166	<u>41 923</u> 37 166	<u>44 135</u> 37 166	<u>43 180</u> 37 166
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>69 093</u> 61 860	<u>68 755</u> 61 860	<u>68 629</u> 61 860	<u>66 075</u> 57 447	<u>66 742</u> 57 447	<u>75 022</u> 61 860	<u>73 232</u> 61 860
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>64 955</u> 57 803	<u>64 465</u> 57 803	<u>62 332</u> 57 803	<u>67 186</u> 57 803	<u>68 362</u> 57 803	<u>70 884</u> 57 803	<u>69 094</u> 57 803
225-101-0616	2 20-2		1	1200							
225-101-0620	10		1	800							
225-101-0621	6		1	2260							
225-101-0622	10		1	2480							

225-104-0100	30 224547-2016										
225-104-0104	1-100		1	400	<u>33 497</u> 31 641	<u>33 497</u> 31 641	<u>33 130</u> 31 641	<u>35 309</u> 31 641	<u>36 092</u> 31 641	<u>35 113</u> 31 641	
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>38 414</u> 36 161	<u>38 414</u> 36 161	<u>37 955</u> 36 161	<u>40 678</u> 36 161	<u>41 658</u> 36 161	<u>40 434</u> 36 161	

225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>24 136</u> 18 849	<u>20 370</u> 18 849	<u>31 032</u> 26 226	<u>21 168</u> 18 849	<u>30 038</u> 26 226
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>44 956</u> 37 166	<u>41 808</u> 37 166	<u>41 509</u> 37 166	<u>42 352</u> 37 166	<u>40 406</u> 37 166
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>77 032</u> 61 860	<u>69 613</u> 61 860	<u>65 902</u> 57 447	<u>70 844</u> 61 860	<u>63 664</u> 57 447
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>72 894</u> 57 803	<u>65 475</u> 57 803	<u>67 647</u> 57 803	<u>66 706</u> 57 803	<u>65 631</u> 57 803
225-101-0616	2 20-2		1	1200					
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>34 721</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>32 947</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>33 416</u> 31 641 <u>35 603</u> 31 641
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>39 944</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>37 725</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>38 312</u> 36 161 <u>41 046</u> 36 161

					,	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>29 564</u> 26 226	
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 328</u> 37 166	
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>63 506</u> 57 447	
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>64 668</u> 57 803	
225-101-0616	2 20-2		1	1200		
225-101-0620	10		1	800		
225-101-0621	6		1	2260		
225-101-0622	10		1	2480		

					,	
225-104-0100	30  224547-2016					
225-104-0104	1-100		1	400	<u>34 624</u> 31 641	
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>39 822</u> 36 161	

225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>52 463</u> 50 444	<u>59 262</u> 50 444	<u>57 108</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 185</u> 50 444	<u>56 783</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>110 274</u> 106 222	<u>123 255</u> 106 222	<u>119 142</u> 106 222	<u>127 882</u> 106 222	<u>121 199</u> 106 222	<u>118 521</u> 106 222
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>51 390</u> 49 683					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>77 085</u> 74 524					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>93 609</u> 90 374					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>51 276</u> 49 431					
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>92 502</u> 89 428					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>98 305</u> 94 697					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>118 198</u> 114 270					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>158 822</u> 153 538					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>76 658</u> 73 964					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>133 615</u> 129 175					



225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>54 819</u> 50 444	<u>54 819</u> 50 444	<u>53 809</u> 50 444	<u>59 801</u> 50 444	<u>61 955</u> 50 444	<u>59 262</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>114 773</u> 106 222	<u>114 773</u> 106 222	<u>112 845</u> 106 222	<u>124 283</u> 106 222	<u>128 396</u> 106 222	<u>123 255</u> 106 222
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200						
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						

225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>58 185</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>53 304</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>54 595</u> 50 444	<u>60 609</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>121 199</u> 106 222	<u>127 882</u> 106 222	<u>111 881</u> 106 222	<u>127 882</u> 106 222	<u>114 344</u> 106 222	<u>125 825</u> 106 222
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200						
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						

					,
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>57 916</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>120 684</u> 106 222
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	
225-104-0202	1.150		1	1500	
225-104-0203	1.200		1	2000	
225-104-0205	2.100		1	1200	
225-104-0206	2.150		1	1800	
225-104-0207	2.200		1	2400	
225-104-0210	3.150		1	2300	
225-104-0211	3.200		1	3100	
225-104-0213	4.100		1	1700	
225-104-0214	4.150		1	2600	

225-104-0215	4.200		1	3500	<u>141 329</u> 136 108					
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>87 791</u> 84 600					
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>188 134</u> 181 435					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>101 583</u> 97 911					
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>200 114</u> 192 830					
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>204 157</u> 197 844					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>250 969</u> 242 618					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>338 041</u> 326 792					
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>186 701</u> 180 240					
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>83 363</u> 80 329					
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>67 797</u> 65 558					
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>96 418</u> 93 197					

225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400						
225-104-0223	6.200		1	4800						
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900						

				,						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400						
225-104-0223	6.200		1	4800						
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900						

				,	
225-104-0215	4.200		1	3500	
225-104-0217	5.100		1	2100	
225-104-0219	5.200		1	4300	
225-104-0221	6.100		1	2400	
225-104-0223	6.200		1	4800	
225-104-0225	7.100		1	3300	
225-104-0226	7.150		1	4900	
225-104-0227	7.200		1	6600	
225-104-0232	9.100		1	4000	
225-104-0240	19.200		1	2000	
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	

225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>109 825</u> 105 921					
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>194 108</u> 187 572					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>118 073</u> 113 868					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>172 762</u> 166 575					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>232 099</u> 223 698					
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>347 440</u> 334 677					
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>114 367</u> 110 374					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>196 656</u> 189 370					
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>91 492</u> 88 508					
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>85 800</u> 82 858					
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000	<u>113 606</u> 109 979					



225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						
225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800						
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000						

				,						
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						
225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800						
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000						

				,	
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	
225-104-0305	11-170		1	2700	
225-104-0307	12-170		1	4000	
225-104-0309	13-170		1	5500	
225-104-0312	14-170		1	8500	
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	
225-104-0406	17-170		1	4900	
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000	

225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>103 322</u> 99 896					
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>116 666</u> 112 768					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>231 309</u> 223 554					
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>158 771</u> 153 838					
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>131 983</u> 127 436					
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>151 273</u> 146 067					
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>329 367</u> 318 428					
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>215 210</u> 208 191					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>411 709</u> 398 036					
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>151 972</u> 146 542					
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>380 972</u> 368 602					
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>201 553</u> 194 661					
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>306 823</u> 296 887					

225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500						
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600						

				,						
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500						
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600						

				,	
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	
225-104-0510	5.200		1	4600	
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	
225-104-0516	8.200		1	6400	
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	
225-104-0518	9.200		1	8000	
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	
225-104-0520	10.200		1	7000	
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	

225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>195 706</u> 188 788					
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>308 575</u> 298 465					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>596 980</u> 577 154					
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>424 626</u> 410 840					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>802 834</u> 776 172					
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>343 116</u> 332 049					
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>413 130</u> 399 430					
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>680 346</u> 660 006					
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>411 526</u> 397 086					
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>516 040</u> 498 921					
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>810 344</u> 784 865					
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>120 401</u> 116 710					
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>137 092</u> 132 724					



225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400						
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100						
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000						
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700						
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400						

				,						
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400						
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100						
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000						
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700						
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400						

				,	
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	
225-104-0528	14.200		1	11600	
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	
225-104-0530	15.200		1	15600	
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	

225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>189 352</u> 183 469					
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>247 986</u> 240 394					
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>305 011</u> 295 671					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900	<u>145 418</u> 140 537					
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700	<u>194 677</u> 188 270					
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>94 263</u> 90 944					
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>140 481</u> 135 906					
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>152 473</u> 147 104					
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>180 042</u> 173 432					
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>243 622</u> 234 995					
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>372 217</u> 359 668					
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>442 986</u> 427 370					

225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900						
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700						
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100						
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600						
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400						
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400						
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500						
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500						
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900						

				,						
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900						
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700						
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100						
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600						
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400						
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400						
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500						
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500						
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900						

				,	
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900	
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700	
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	

**225-105.**

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>57 992</u> 55 145	<u>69 736</u> 55 145	<u>66 016</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145	<u>65 453</u> 55 145
225-105-0102	4		1	1000	<u>35 497</u> 33 901	<u>41 678</u> 33 901	<u>39 719</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901	<u>39 424</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>63 521</u> 59 665	<u>81 446</u> 59 665	<u>75 767</u> 59 665	<u>87 835</u> 59 665	<u>78 606</u> 59 665	<u>74 909</u> 59 665

**225-106.**

225-106-0100	13015-2012									
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>512 607</u> 455 111	<u>496 736</u> 455 111	<u>483 727</u> 455 111	<u>476 963</u> 455 111	<u>486 980</u> 455 111	<u>505 895</u> 455 111
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>511 082</u> 455 111	<u>495 711</u> 455 111	<u>483 112</u> 455 111	<u>476 561</u> 455 111	<u>486 262</u> 455 111	<u>504 581</u> 455 111
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>528 981</u> 475 799	<u>514 660</u> 475 799	<u>502 922</u> 475 799	<u>496 818</u> 475 799	<u>505 857</u> 475 799	<u>522 924</u> 475 799
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>530 036</u> 475 799	<u>515 369</u> 475 799	<u>503 348</u> 475 799	<u>497 096</u> 475 799	<u>506 353</u> 475 799	<u>523 833</u> 475 799
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>570 979</u> 496 484	<u>549 804</u> 496 484	<u>532 448</u> 496 484	<u>523 423</u> 496 484	<u>536 787</u> 496 484	<u>562 023</u> 496 484



225-105-0100	30 13015-2012										
225-105-0101	4		1	1900	<u>62 062</u> 55 145	<u>62 062</u> 55 145	<u>60 318</u> 55 145	<u>70 667</u> 55 145	<u>74 388</u> 55 145	<u>69 736</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145
225-105-0102	4		1	1000	<u>37 639</u> 33 901	<u>37 639</u> 33 901	<u>36 721</u> 33 901	<u>42 167</u> 33 901	<u>44 126</u> 33 901	<u>41 678</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>69 732</u> 59 665	<u>69 732</u> 59 665	<u>67 070</u> 59 665	<u>82 866</u> 59 665	<u>88 545</u> 59 665	<u>81 446</u> 59 665	<u>78 606</u> 59 665

225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>500 119</u> 455 111	<u>496 997</u> 455 111	<u>501 680</u> 455 111	<u>491 858</u> 455 111	<u>490 232</u> 455 111	<u>529 155</u> 455 111	
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>498 987</u> 455 111	<u>495 963</u> 455 111	<u>500 499</u> 455 111	<u>490 987</u> 455 111	<u>489 412</u> 455 111	<u>527 108</u> 455 111	
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>517 712</u> 475 799	<u>514 895</u> 475 799	<u>519 121</u> 475 799	<u>510 259</u> 475 799	<u>508 791</u> 475 799	<u>543 912</u> 475 799	
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>518 495</u> 475 799	<u>515 610</u> 475 799	<u>519 938</u> 475 799	<u>510 861</u> 475 799	<u>509 358</u> 475 799	<u>545 327</u> 475 799	
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>554 317</u> 496 484	<u>550 151</u> 496 484	<u>556 400</u> 496 484	<u>543 296</u> 496 484	<u>541 126</u> 496 484	<u>593 056</u> 496 484	

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>73 923</u> 55 145	<u>59 446</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>61 674</u> 55 145	<u>72 062</u> 55 145
225-105-0102	4		1	1000	<u>43 881</u> 33 901	<u>36 262</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>37 435</u> 33 901	<u>42 902</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>87 835</u> 59 665	<u>65 739</u> 59 665	<u>87 835</u> 59 665	<u>69 141</u> 59 665	<u>84 996</u> 59 665

225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>518 852</u> 455 111	<u>533 682</u> 455 111	<u>513 700</u> 455 111	<u>485 191</u> 455 111	<u>517 603</u> 455 111
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>517 130</u> 455 111	<u>531 493</u> 455 111	<u>512 140</u> 455 111	<u>484 530</u> 455 111	<u>515 920</u> 455 111
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>534 615</u> 475 799	<u>547 997</u> 475 799	<u>529 967</u> 475 799	<u>504 243</u> 475 799	<u>533 488</u> 475 799
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>535 806</u> 475 799	<u>549 511</u> 475 799	<u>531 046</u> 475 799	<u>504 700</u> 475 799	<u>534 652</u> 475 799
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>579 310</u> 496 484	<u>599 096</u> 496 484	<u>572 437</u> 496 484	<u>534 401</u> 496 484	<u>577 644</u> 496 484

225-105-0100	30 13015-2012				
225-105-0101	4		1	1900	<u>67 411</u> 55 145
225-105-0102	4		1	1000	<u>40 454</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>77 897</u> 59 665

225-106-0100	13015-2012					
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>478 784</u> 455 111	<u>479 512</u> 455 111
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>478 325</u> 455 111	<u>479 030</u> 455 111
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>498 462</u> 475 799	<u>499 119</u> 475 799
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>498 779</u> 475 799	<u>499 453</u> 475 799
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>525 853</u> 496 484	<u>526 825</u> 496 484

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 449 950</u> 1 282 585	<u>1 403 474</u> 1 282 585	<u>1 365 379</u> 1 282 585	<u>1 345 570</u> 1 282 585	<u>1 374 903</u> 1 282 585	<u>1 430 293</u> 1 282 585
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 443 667</u> 1 282 585	<u>1 399 251</u> 1 282 585	<u>1 362 846</u> 1 282 585	<u>1 343 915</u> 1 282 585	<u>1 371 947</u> 1 282 585	<u>1 424 881</u> 1 282 585
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 434 234</u> 1 282 585	<u>1 392 912</u> 1 282 585	<u>1 359 042</u> 1 282 585	<u>1 341 429</u> 1 282 585	<u>1 367 509</u> 1 282 585	<u>1 416 757</u> 1 282 585
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>535 832</u> 475 730	<u>519 241</u> 475 730	<u>505 643</u> 475 730	<u>498 572</u> 475 730	<u>509 043</u> 475 730	<u>528 815</u> 475 730
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>535 445</u> 475 730	<u>518 981</u> 475 730	<u>505 487</u> 475 730	<u>498 470</u> 475 730	<u>508 860</u> 475 730	<u>528 482</u> 475 730
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 463 419</u> 1 323 125	<u>1 426 087</u> 1 323 125	<u>1 395 487</u> 1 323 125	<u>1 379 575</u> 1 323 125	<u>1 403 137</u> 1 323 125	<u>1 447 630</u> 1 323 125
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 461 143</u> 1 323 125	<u>1 424 557</u> 1 323 125	<u>1 394 569</u> 1 323 125	<u>1 378 976</u> 1 323 125	<u>1 402 066</u> 1 323 125	<u>1 445 669</u> 1 323 125
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 458 866</u> 1 323 125	<u>1 423 027</u> 1 323 125	<u>1 393 651</u> 1 323 125	<u>1 378 376</u> 1 323 125	<u>1 400 995</u> 1 323 125	<u>1 443 708</u> 1 323 125
225-106-0200	- 13015-2012									
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 021 098</u> 3 692 232	<u>3 937 462</u> 3 692 232	<u>3 868 908</u> 3 692 232	<u>3 833 259</u> 3 692 232	<u>3 886 046</u> 3 692 232	<u>3 985 724</u> 3 692 232
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 815 093</u> 3 491 152	<u>3 731 754</u> 3 491 152	<u>3 663 442</u> 3 491 152	<u>3 627 920</u> 3 491 152	<u>3 680 520</u> 3 491 152	<u>3 779 845</u> 3 491 152
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 777 887</u> 3 458 217	<u>3 695 732</u> 3 458 217	<u>3 628 392</u> 3 458 217	<u>3 593 375</u> 3 458 217	<u>3 645 227</u> 3 458 217	<u>3 743 140</u> 3 458 217
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 619 463</u> 3 310 874	<u>3 539 976</u> 3 310 874	<u>3 474 822</u> 3 310 874	<u>3 440 942</u> 3 310 874	<u>3 491 111</u> 3 310 874	<u>3 585 844</u> 3 310 874

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 413 379</u> 1 282 585	<u>1 404 236</u> 1 282 585	<u>1 417 950</u> 1 282 585	<u>1 389 189</u> 1 282 585	<u>1 384 427</u> 1 282 585	<u>1 498 407</u> 1 282 585
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 408 717</u> 1 282 585	<u>1 399 979</u> 1 282 585	<u>1 413 086</u> 1 282 585	<u>1 385 599</u> 1 282 585	<u>1 381 048</u> 1 282 585	<u>1 489 975</u> 1 282 585
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 401 718</u> 1 282 585	<u>1 393 589</u> 1 282 585	<u>1 405 783</u> 1 282 585	<u>1 380 211</u> 1 282 585	<u>1 375 977</u> 1 282 585	<u>1 477 316</u> 1 282 585
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>522 777</u> 475 730	<u>519 513</u> 475 730	<u>524 409</u> 475 730	<u>514 142</u> 475 730	<u>512 442</u> 475 730	<u>553 129</u> 475 730
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>522 490</u> 475 730	<u>519 251</u> 475 730	<u>524 109</u> 475 730	<u>513 921</u> 475 730	<u>512 234</u> 475 730	<u>552 610</u> 475 730
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 434 043</u> 1 323 125	<u>1 426 699</u> 1 323 125	<u>1 437 715</u> 1 323 125	<u>1 414 612</u> 1 323 125	<u>1 410 787</u> 1 323 125	<u>1 502 343</u> 1 323 125
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 432 354</u> 1 323 125	<u>1 425 157</u> 1 323 125	<u>1 435 953</u> 1 323 125	<u>1 413 312</u> 1 323 125	<u>1 409 563</u> 1 323 125	<u>1 499 287</u> 1 323 125
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 430 665</u> 1 323 125	<u>1 423 615</u> 1 323 125	<u>1 151 470</u> 1 045 948	<u>1 412 011</u> 1 323 125	<u>1 408 339</u> 1 323 125	<u>1 496 232</u> 1 323 125
225-106-0200	- 13015-2012									
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>3 955 286</u> 3 692 232	<u>3 938 833</u> 3 692 232	<u>3 963 512</u> 3 692 232	<u>3 911 754</u> 3 692 232	<u>3 903 185</u> 3 692 232	<u>4 108 299</u> 3 692 232
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 749 514</u> 3 491 152	<u>3 733 120</u> 3 491 152	<u>3 757 712</u> 3 491 152	<u>3 706 137</u> 3 491 152	<u>3 697 598</u> 3 491 152	<u>3 901 986</u> 3 491 152
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 713 241</u> 3 458 217	<u>3 697 079</u> 3 458 217	<u>3 721 321</u> 3 458 217	<u>3 670 479</u> 3 458 217	<u>3 662 062</u> 3 458 217	<u>3 863 544</u> 3 458 217
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 556 916</u> 3 310 874	<u>3 541 279</u> 3 310 874	<u>3 564 734</u> 3 310 874	<u>3 515 543</u> 3 310 874	<u>3 507 399</u> 3 310 874	<u>3 702 338</u> 3 310 874

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 468 236</u> 1 282 585	<u>1 511 664</u> 1 282 585	<u>1 453 150</u> 1 282 585	<u>1 369 665</u> 1 282 585	<u>1 464 578</u> 1 282 585
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 461 141</u> 1 282 585	<u>1 502 644</u> 1 282 585	<u>1 446 725</u> 1 282 585	<u>1 366 941</u> 1 282 585	<u>1 457 646</u> 1 282 585
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 450 491</u> 1 282 585	<u>1 489 103</u> 1 282 585	<u>1 437 079</u> 1 282 585	<u>1 362 852</u> 1 282 585	<u>1 447 240</u> 1 282 585
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>542 359</u> 475 730	<u>557 862</u> 475 730	<u>536 974</u> 475 730	<u>507 173</u> 475 730	<u>541 054</u> 475 730
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>541 922</u> 475 730	<u>557 306</u> 475 730	<u>536 578</u> 475 730	<u>507 005</u> 475 730	<u>540 627</u> 475 730
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 478 107</u> 1 323 125	<u>1 512 991</u> 1 323 125	<u>1 465 990</u> 1 323 125	<u>1 398 930</u> 1 323 125	<u>1 475 170</u> 1 323 125
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 475 537</u> 1 323 125	<u>1 509 723</u> 1 323 125	<u>1 463 662</u> 1 323 125	<u>1 397 943</u> 1 323 125	<u>1 472 658</u> 1 323 125
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 472 967</u> 1 323 125	<u>1 506 455</u> 1 323 125	<u>1 461 334</u> 1 323 125	<u>1 396 956</u> 1 323 125	<u>1 470 146</u> 1 323 125
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 054 004</u> 3 692 232	<u>4 132 156</u> 3 692 232	<u>4 026 856</u> 3 692 232	<u>3 876 620</u> 3 692 232	<u>4 047 423</u> 3 692 232
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 847 883</u> 3 491 152	<u>3 925 758</u> 3 491 152	<u>3 820 832</u> 3 491 152	<u>3 671 127</u> 3 491 152	<u>3 841 325</u> 3 491 152
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 810 211</u> 3 458 217	<u>3 886 979</u> 3 458 217	<u>3 783 544</u> 3 458 217	<u>3 635 967</u> 3 458 217	<u>3 803 746</u> 3 458 217
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 650 737</u> 3 310 874	<u>3 725 012</u> 3 310 874	<u>3 624 936</u> 3 310 874	<u>3 482 152</u> 3 310 874	<u>3 644 482</u> 3 310 874

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 350 903</u> 1 282 585	<u>1 353 036</u> 1 282 585
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 349 011</u> 1 282 585	<u>1 351 050</u> 1 282 585
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 346 171</u> 1 282 585	<u>1 348 068</u> 1 282 585
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>500 475</u> 475 730	<u>501 237</u> 475 730
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>500 359</u> 475 730	<u>501 115</u> 475 730
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 383 859</u> 1 323 125	<u>1 385 573</u> 1 323 125
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 383 174</u> 1 323 125	<u>1 384 853</u> 1 323 125
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 382 488</u> 1 323 125	<u>1 384 134</u> 1 323 125
225-106-0200	- 13015-2012					
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>3 842 857</u> 3 692 232	<u>3 846 696</u> 3 692 232
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 637 484</u> 3 491 152	<u>3 641 309</u> 3 491 152
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 602 802</u> 3 458 217	<u>3 606 573</u> 3 458 217
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 450 064</u> 3 310 874	<u>3 453 713</u> 3 310 874

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 483 439</u> 3 180 866	<u>3 405 072</u> 3 180 866	<u>3 340 836</u> 3 180 866	<u>3 307 434</u> 3 180 866	<u>3 356 895</u> 3 180 866	<u>3 450 294</u> 3 180 866
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 459 771</u> 3 172 199	<u>3 386 266</u> 3 172 199	<u>3 326 017</u> 3 172 199	<u>3 294 687</u> 3 172 199	<u>3 341 079</u> 3 172 199	<u>3 428 682</u> 3 172 199
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>3 965 937</u> 3 674 898	<u>3 894 593</u> 3 674 898	<u>3 836 114</u> 3 674 898	<u>3 805 705</u> 3 674 898	<u>3 850 734</u> 3 674 898	<u>3 935 762</u> 3 674 898
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>3 956 655</u> 3 777 964	<u>3 922 832</u> 3 777 964	<u>3 895 109</u> 3 777 964	<u>3 880 693</u> 3 777 964	<u>3 902 040</u> 3 777 964	<u>3 942 350</u> 3 777 964
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>3 945 598</u> 3 767 570	<u>3 911 924</u> 3 767 570	<u>3 884 323</u> 3 767 570	<u>3 869 970</u> 3 767 570	<u>3 891 223</u> 3 767 570	<u>3 931 355</u> 3 767 570
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>3 930 707</u> 3 753 417	<u>3 897 183</u> 3 753 417	<u>3 869 704</u> 3 753 417	<u>3 855 415</u> 3 753 417	<u>3 876 574</u> 3 753 417	<u>3 916 528</u> 3 753 417
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 916 524</u> 3 740 033	<u>3 883 174</u> 3 740 033	<u>3 855 838</u> 3 740 033	<u>3 841 623</u> 3 740 033	<u>3 862 672</u> 3 740 033	<u>3 902 419</u> 3 740 033
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 188 149</u> 3 884 956	<u>4 114 197</u> 3 884 956	<u>4 053 580</u> 3 884 956	<u>4 022 060</u> 3 884 956	<u>4 068 735</u> 3 884 956	<u>4 156 871</u> 3 884 956
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 271 084</u> 3 984 687	<u>4 203 294</u> 3 984 687	<u>4 147 729</u> 3 984 687	<u>4 118 835</u> 3 984 687	<u>4 161 620</u> 3 984 687	<u>4 242 412</u> 3 984 687
225-106-0300	937-92									
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>318 196</u> 291 251	<u>311 269</u> 291 251	<u>305 592</u> 291 251	<u>302 640</u> 291 251	<u>307 011</u> 291 251	<u>315 266</u> 291 251
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>477 141</u> 433 361	<u>465 626</u> 433 361	<u>456 187</u> 433 361	<u>451 278</u> 433 361	<u>458 546</u> 433 361	<u>472 271</u> 433 361
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>870 634</u> 785 249	<u>847 782</u> 785 249	<u>829 051</u> 785 249	<u>819 310</u> 785 249	<u>833 733</u> 785 249	<u>860 969</u> 785 249



225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 421 773</u> 3 180 866	<u>3 406 357</u> 3 180 866	<u>3 429 481</u> 3 180 866	<u>3 380 984</u> 3 180 866	<u>3 372 954</u> 3 180 866	<u>3 565 147</u> 3 180 866
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 401 931</u> 3 172 199	<u>3 387 471</u> 3 172 199	<u>3 409 161</u> 3 172 199	<u>3 363 673</u> 3 172 199	<u>3 356 142</u> 3 172 199	<u>3 536 408</u> 3 172 199
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>3 909 797</u> 3 674 898	<u>3 895 762</u> 3 674 898	<u>3 916 814</u> 3 674 898	<u>3 872 663</u> 3 674 898	<u>3 865 353</u> 3 674 898	<u>4 040 321</u> 3 674 898
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>3 930 041</u> 3 777 964	<u>3 923 387</u> 3 777 964	<u>3 933 367</u> 3 777 964	<u>3 912 436</u> 3 777 964	<u>3 908 971</u> 3 777 964	<u>3 991 920</u> 3 777 964
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>3 919 100</u> 3 767 570	<u>3 912 476</u> 3 767 570	<u>3 922 413</u> 3 767 570	<u>3 901 574</u> 3 767 570	<u>3 898 124</u> 3 767 570	<u>3 980 706</u> 3 767 570
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>3 904 327</u> 3 753 417	<u>3 897 732</u> 3 753 417	<u>3 907 625</u> 3 753 417	<u>3 886 878</u> 3 753 417	<u>3 883 443</u> 3 753 417	<u>3 965 660</u> 3 753 417
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 890 281</u> 3 740 033	<u>3 883 721</u> 3 740 033	<u>3 893 562</u> 3 740 033	<u>3 872 923</u> 3 740 033	<u>3 869 506</u> 3 740 033	<u>3 951 295</u> 3 740 033
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 129 957</u> 3 884 956	<u>4 115 409</u> 3 884 956	<u>4 137 231</u> 3 884 956	<u>4 091 466</u> 3 884 956	<u>4 083 889</u> 3 884 956	<u>4 265 253</u> 3 884 956
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 217 741</u> 3 984 687	<u>4 204 406</u> 3 984 687	<u>4 224 409</u> 3 984 687	<u>4 182 457</u> 3 984 687	<u>4 175 512</u> 3 984 687	<u>4 341 764</u> 3 984 687
225-106-0300	937-92									
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>312 745</u> 291 251	<u>311 383</u> 291 251	<u>313 427</u> 291 251	<u>309 140</u> 291 251	<u>308 431</u> 291 251	<u>325 417</u> 291 251
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>468 080</u> 433 361	<u>465 814</u> 433 361	<u>469 213</u> 433 361	<u>462 086</u> 433 361	<u>460 906</u> 433 361	<u>489 148</u> 433 361
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>852 652</u> 785 249	<u>848 157</u> 785 249	<u>854 900</u> 785 249	<u>840 758</u> 785 249	<u>838 416</u> 785 249	<u>894 460</u> 785 249

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 514 272</u> 3 180 866	<u>3 587 501</u> 3 180 866	<u>3 488 835</u> 3 180 866	<u>3 348 063</u> 3 180 866	<u>3 508 106</u> 3 180 866
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 488 690</u> 3 172 199	<u>3 557 375</u> 3 172 199	<u>3 464 832</u> 3 172 199	<u>3 332 795</u> 3 172 199	<u>3 482 906</u> 3 172 199
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>3 994 006</u> 3 674 898	<u>4 060 672</u> 3 674 898	<u>3 970 849</u> 3 674 898	<u>3 842 693</u> 3 674 898	<u>3 988 392</u> 3 674 898
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>3 969 963</u> 3 777 964	<u>4 001 567</u> 3 777 964	<u>3 958 984</u> 3 777 964	<u>3 898 228</u> 3 777 964	<u>3 967 301</u> 3 777 964
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>3 958 846</u> 3 767 570	<u>3 990 312</u> 3 767 570	<u>3 947 916</u> 3 767 570	<u>3 887 428</u> 3 767 570	<u>3 956 196</u> 3 767 570
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>3 943 897</u> 3 753 417	<u>3 975 223</u> 3 753 417	<u>3 933 015</u> 3 753 417	<u>3 872 795</u> 3 753 417	<u>3 941 259</u> 3 753 417
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 929 645</u> 3 740 033	<u>3 960 808</u> 3 740 033	<u>3 918 820</u> 3 740 033	<u>3 858 913</u> 3 740 033	<u>3 927 021</u> 3 740 033
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 217 245</u> 3 884 956	<u>4 286 348</u> 3 884 956	<u>4 193 241</u> 3 884 956	<u>4 060 400</u> 3 884 956	<u>4 211 426</u> 3 884 956
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 297 756</u> 3 984 687	<u>4 361 100</u> 3 984 687	<u>4 275 752</u> 3 984 687	<u>4 153 980</u> 3 984 687	<u>4 292 421</u> 3 984 687
225-106-0300	937-92								
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>320 921</u> 291 251	<u>327 393</u> 291 251	<u>318 673</u> 291 251	<u>306 231</u> 291 251	<u>320 376</u> 291 251
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>481 672</u> 433 361	<u>492 433</u> 433 361	<u>477 934</u> 433 361	<u>457 249</u> 433 361	<u>480 766</u> 433 361
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>879 625</u> 785 249	<u>900 979</u> 785 249	<u>872 208</u> 785 249	<u>831 158</u> 785 249	<u>877 827</u> 785 249

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 316 427</u> 3 180 866	<u>3 320 024</u> 3 180 866
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 303 122</u> 3 172 199	<u>3 306 496</u> 3 172 199
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>3 813 892</u> 3 674 898	<u>3 817 167</u> 3 674 898
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>3 884 574</u> 3 777 964	<u>3 886 126</u> 3 777 964
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>3 873 834</u> 3 767 570	<u>3 875 380</u> 3 767 570
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>3 859 262</u> 3 753 417	<u>3 860 801</u> 3 753 417
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 845 450</u> 3 740 033	<u>3 846 981</u> 3 740 033
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 030 546</u> 3 884 956	<u>4 033 941</u> 3 884 956
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 126 614</u> 3 984 687	<u>4 129 726</u> 3 984 687
225-106-0300	937-92					
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>303 435</u> 291 251	<u>303 753</u> 291 251
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>452 600</u> 433 361	<u>453 128</u> 433 361
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>821 933</u> 785 249	<u>822 982</u> 785 249

225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475		<u>21 004</u> 17 628				
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650		<u>26 729</u> 22 148				

**225-107.**

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>9 345</u> 8 952					
225-107-0102	19		1	500	<u>18 941</u> 18 219					
225-107-0103	20		1	600	<u>21 528</u> 20 686					
225-107-0104	42		1	2000	<u>70 902</u> 68 112					
225-107-0105	43		1	1500	<u>53 149</u> 51 057					
225-107-0106	44		1	1300	<u>44 543</u> 42 760					

				,							
225-106-0400	24547-2016										
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475							
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650							

				,							
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300							
225-107-0102	19		1	500							
225-107-0103	20		1	600							
225-107-0104	42		1	2000							
225-107-0105	43		1	1500							
225-107-0106	44		1	1300							

				,					
225-106-0400	24547-2016								
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475					
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650					

				,					
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300					
225-107-0102	19		1	500					
225-107-0103	20		1	600					
225-107-0104	42		1	2000					
225-107-0105	43		1	1500					
225-107-0106	44		1	1300					

8.04-08-2021

306

				,		
225-106-0400	24547-2016					
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475		
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650		

				,		
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012					
225-107-0101	18		1	300		
225-107-0102	19		1	500		
225-107-0103	20		1	600		
225-107-0104	42		1	2000		
225-107-0105	43		1	1500		
225-107-0106	44		1	1300		

225-107-0107	45		1	1100	<u>39 740</u> 38 191					
225-107-0108	46		1	1000	<u>34 106</u> 32 737					
225-107-0109	1		1	1000	<u>17 322</u> 16 182	<u>23 513</u> 16 092	<u>21 554</u> 16 092	<u>25 716</u> 16 092	<u>22 533</u> 16 092	<u>21 351</u> 16 182
225-107-0110	2		1	1300	<u>49 322</u> 47 445					
225-107-0111	3		1	1600	<u>61 378</u> 59 054					
225-107-0112	4		1	1100	<u>44 766</u> 43 118					
225-107-0113	5		1	1500	<u>59 155</u> 56 945					
225-107-0114	11		1	300	<u>10 224</u> 9 814					
225-107-0115	12		1	500	<u>19 044</u> 18 321					
225-107-0116	13		1	600	<u>23 671</u> 22 787					
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 222</u> 13 560	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 016</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560	<u>15 891</u> 13 560

**225-109.**



225-107-0107	45		1	1100							
225-107-0108	46		1	1000							
225-107-0109	1		1	1000	<u>19 566</u> 16 182	<u>19 566</u> 16 182	<u>18 648</u> 16 182	<u>24 002</u> 16 092	<u>25 961</u> 16 092	<u>23 513</u> 16 092	<u>22 533</u> 16 092
225-107-0110	2		1	1300							
225-107-0111	3		1	1600							
225-107-0112	4		1	1100							
225-107-0113	5		1	1500							
225-107-0114	11		1	300							
225-107-0115	12		1	500							
225-107-0116	13		1	600							
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>15 132</u> 13 560	<u>15 132</u> 13 560	<u>14 742</u> 13 560	<u>17 057</u> 13 560	<u>17 889</u> 13 560	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560

				,					
225-107-0107	45		1	1100					
225-107-0108	46		1	1000					
225-107-0109	1		1	1000	$\frac{25\,716}{16\,092}$	$\frac{18\,189}{16\,182}$	$\frac{25\,716}{16\,092}$	$\frac{19\,362}{16\,182}$	$\frac{24\,737}{16\,092}$
225-107-0110	2		1	1300					
225-107-0111	3		1	1600					
225-107-0112	4		1	1100					
225-107-0113	5		1	1500					
225-107-0114	11		1	300					
225-107-0115	12		1	500					
225-107-0116	13		1	600					
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0207	150.75.15		1	425	$\frac{17\,785}{13\,560}$	$\frac{14\,547}{13\,560}$	$\frac{17\,785}{13\,560}$	$\frac{15\,045}{13\,560}$	$\frac{17\,369}{13\,560}$

					,	
225-107-0107	45		1	1100		
225-107-0108	46		1	1000		
225-107-0109	1		1	1000	<u>22 289</u> 16 092	
225-107-0110	2		1	1300		
225-107-0111	3		1	1600		
225-107-0112	4		1	1100		
225-107-0113	5		1	1500		
225-107-0114	11		1	300		
225-107-0115	12		1	500		
225-107-0116	13		1	600		
225-107-0200	13015-2012					
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>16 328</u> 13 560	

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>104 383</u> 100 796					
225-109-0102	2		1	2900	<u>150 157</u> 145 183					
225-109-0103	3		1	5200	<u>248 382</u> 239 872					
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>122 629</u> 117 974	<u>138 082</u> 117 974	<u>133 186</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974	<u>135 634</u> 117 974	<u>132 446</u> 117 974
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>151 355</u> 146 217					
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>138 482</u> 131 987	<u>164 443</u> 131 987	<u>156 218</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987	<u>160 330</u> 131 987	<u>154 975</u> 131 987
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>249 462</u> 240 791					
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>173 301</u> 167 243					
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>281 185</u> 271 121					
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>128 103</u> 123 631					
225-109-0111	78		1	6200	<u>307 684</u> 297 311					
225-109-0112	79		1	2000	<u>96 856</u> 93 557					

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>127 984</u> 117 974	<u>127 984</u> 117 974	<u>125 689</u> 117 974	<u>139 306</u> 117 974	<u>144 202</u> 117 974	<u>138 082</u> 117 974
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100						
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>147 478</u> 131 987	<u>147 478</u> 131 987	<u>143 623</u> 131 987	<u>166 499</u> 131 987	<u>174 725</u> 131 987	<u>164 443</u> 131 987
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400						
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800						
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500						
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>135 634</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974	<u>124 541</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974	<u>127 474</u> 117 974	<u>141 142</u> 117 974
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100						
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>160 330</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987	<u>141 695</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987	<u>146 622</u> 131 987	<u>169 584</u> 131 987
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400						
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800						
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500						
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						

225-109-0100	20 13015-2012				
225-109-0101	1		1	2200	
225-109-0102	2		1	2900	
225-109-0103	3		1	5200	
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>135 022</u> 117 974
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>159 302</u> 131 987
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	
225-109-0111	78		1	6200	
225-109-0112	79		1	2000	

225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>217 942</u> 210 589					
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>56 795</u> 54 241	<u>66 685</u> 54 241	<u>63 551</u> 54 241	<u>70 210</u> 54 241	<u>65 118</u> 54 241	<u>63 078</u> 54 241
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100	<u>98 744</u> 94 018	<u>117 906</u> 94 018	<u>111 835</u> 94 018	<u>124 736</u> 94 018	<u>114 870</u> 94 018	<u>110 918</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300	<u>91 493</u> 88 089					
225-109-0205	34 ( 10 )		1	2500	<u>94 505</u> 90 402	<u>109 958</u> 90 402	<u>105 062</u> 90 402	<u>115 466</u> 90 402	<u>107 510</u> 90 402	<u>104 322</u> 90 402
225-109-0206	35 ( 11 )		1	3000	<u>126 573</u> 121 991					
225-109-0207	36 ( 12 )		1	4000	<u>147 980</u> 141 479	<u>172 705</u> 141 479	<u>164 872</u> 141 479	<u>181 518</u> 141 479	<u>168 788</u> 141 479	<u>163 688</u> 141 479
225-109-0208	37 ( 13 )		1	4900	<u>188 138</u> 181 019					
225-109-0209	77		1	6800	<u>285 373</u> 275 018					

**225-2.****225-201.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>60 222</u> 54 241	<u>60 222</u> 54 241	<u>58 753</u> 54 241	<u>67 468</u> 54 241	<u>70 601</u> 54 241	<u>66 685</u> 54 241
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>105 384</u> 94 018	<u>105 384</u> 94 018	<u>102 538</u> 94 018	<u>119 423</u> 94 018	<u>125 495</u> 94 018	<u>117 906</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>99 860</u> 90 402	<u>99 860</u> 90 402	<u>97 565</u> 90 402	<u>111 182</u> 90 402	<u>116 078</u> 90 402	<u>109 958</u> 90 402
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000						
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>156 548</u> 141 479	<u>156 548</u> 141 479	<u>152 876</u> 141 479	<u>174 664</u> 141 479	<u>182 497</u> 141 479	<u>172 705</u> 141 479
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900						
225-109-0209	77		1	6800						

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				,						
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>65 118</u> 54 241	<u>70 210</u> 54 241	<u>58 019</u> 54 241	<u>70 210</u> 54 241	<u>59 895</u> 54 241	<u>68 643</u> 54 241
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100	<u>114 870</u> 94 018	<u>124 736</u> 94 018	<u>101 116</u> 94 018	<u>124 736</u> 94 018	<u>104 752</u> 94 018	<u>121 700</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 ( 10 )		1	2500	<u>107 510</u> 90 402	<u>115 466</u> 90 402	<u>96 417</u> 90 402	<u>115 466</u> 90 402	<u>99 350</u> 90 402	<u>113 018</u> 90 402
225-109-0206	35 ( 11 )		1	3000						
225-109-0207	36 ( 12 )		1	4000	<u>168 788</u> 141 479	<u>181 518</u> 141 479	<u>151 040</u> 141 479	<u>181 518</u> 141 479	<u>155 732</u> 141 479	<u>177 601</u> 141 479
225-109-0208	37 ( 13 )		1	4900						
225-109-0209	77		1	6800						

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	
225-109-0200	20 13015-2012				
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>64 726</u> 54 241
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>114 111</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300	
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>106 898</u> 90 402
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>167 809</u> 141 479
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	
225-109-0209	77		1	6800	

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>38 638</u> 31 641	<u>40 014</u> 34 189	<u>45 739</u> 35 722	<u>42 556</u> 35 722	<u>44 025</u> 35 722	<u>45 984</u> 35 722
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>68 732</u> 55 009	<u>64 688</u> 53 970	<u>72 491</u> 53 970	<u>66 524</u> 53 970	<u>69 278</u> 53 970	<u>72 950</u> 53 970
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>91 515</u> 71 056	<u>96 789</u> 80 638	<u>108 558</u> 80 638	<u>99 559</u> 80 638	<u>103 712</u> 80 638	<u>109 251</u> 80 638
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>145 687</u> 116 166	<u>119 433</u> 96 730	<u>136 246</u> 96 730	<u>123 389</u> 96 730	<u>129 323</u> 96 730	<u>137 235</u> 96 730
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>193 800</u> 153 683	<u>145 699</u> 113 509	<u>174 774</u> 118 269	<u>156 252</u> 118 269	<u>164 801</u> 118 269	<u>176 199</u> 118 269

**225-202.**

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>70 976</u> 56 564	<u>66 621</u> 56 564	<u>63 051</u> 56 564	<u>61 194</u> 56 564	<u>63 943</u> 56 564	<u>69 134</u> 56 564
225-202-0102	2		1	550	<u>41 279</u> 36 378	<u>39 910</u> 36 378	<u>40 587</u> 38 141	<u>40 003</u> 38 141	<u>40 867</u> 38 141	<u>40 700</u> 36 378
225-202-0103	3		1	900	<u>52 455</u> 44 731	<u>50 215</u> 44 731	<u>48 379</u> 44 731	<u>47 425</u> 44 731	<u>48 838</u> 44 731	<u>51 508</u> 44 731
225-202-0104	4		1	1530	<u>61 275</u> 48 690	<u>57 467</u> 48 690	<u>54 346</u> 48 690	<u>52 723</u> 48 690	<u>55 126</u> 48 690	<u>59 665</u> 48 690
225-202-1100	13015-2012	3								

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>45 739</u> 35 722	<u>44 760</u> 35 722	<u>42 312</u> 35 722			
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>72 491</u> 53 970	<u>70 655</u> 53 970	<u>66 065</u> 53 970	<u>56 771</u> 53 970	<u>64 134</u> 53 970	<u>60 787</u> 53 970
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>108 558</u> 80 638	<u>105 789</u> 80 638	<u>98 866</u> 80 638	<u>84 847</u> 80 638	<u>95 953</u> 80 638	<u>90 905</u> 80 638
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>136 246</u> 96 730	<u>132 290</u> 96 730	<u>122 400</u> 96 730	<u>102 373</u> 96 730	<u>118 238</u> 96 730	<u>111 027</u> 96 730
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>174 774</u> 118 269	<u>169 075</u> 118 269	<u>154 828</u> 118 269			

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>67 549</u> 56 564	<u>66 307</u> 56 564	<u>67 977</u> 56 564	<u>65 282</u> 56 564	<u>64 836</u> 56 564	<u>75 517</u> 56 564
225-202-0102	2		1	550	<u>40 202</u> 36 378	<u>39 811</u> 36 378	<u>40 337</u> 36 378	<u>41 288</u> 38 141	<u>41 148</u> 38 141	<u>42 706</u> 36 378
225-202-0103	3		1	900	<u>50 693</u> 44 731	<u>50 054</u> 44 731	<u>50 913</u> 44 731	<u>49 527</u> 44 731	<u>49 297</u> 44 731	<u>54 791</u> 44 731
225-202-0104	4		1	1530	<u>58 279</u> 48 690	<u>57 193</u> 48 690	<u>58 653</u> 48 690	<u>56 297</u> 48 690	<u>55 907</u> 48 690	<u>65 245</u> 48 690
225-202-1100	13015-2012	3								

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000							
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>60 787</u> 53 970	<u>59 066</u> 53 970	<u>68 360</u> 53 970	<u>66 524</u> 53 970	<u>72 491</u> 53 970	<u>58 205</u> 53 970	<u>60 404</u> 53 970
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>90 905</u> 80 638	<u>88 309</u> 80 638	<u>102 328</u> 80 638	<u>99 559</u> 80 638	<u>108 558</u> 80 638	<u>87 011</u> 80 638	<u>90 328</u> 80 638
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>111 027</u> 96 730	<u>107 318</u> 96 730	<u>127 345</u> 96 730	<u>123 389</u> 96 730	<u>136 246</u> 96 730	<u>105 464</u> 96 730	<u>110 203</u> 96 730
225-201-0109	5-10		1	5820							

225-202-0100	13015-2012										
225-202-0101	1		1	1750	<u>72 690</u> 56 564	<u>76 759</u> 56 564	<u>71 276</u> 56 564	<u>63 452</u> 56 564	<u>72 347</u> 56 564	<u>60 052</u> 56 564	
225-202-0102	2		1	550	<u>41 818</u> 36 378	<u>43 097</u> 36 378	<u>41 373</u> 36 378	<u>40 713</u> 38 141	<u>41 710</u> 36 378	<u>39 644</u> 38 141	
225-202-0103	3		1	900	<u>53 337</u> 44 731	<u>55 430</u> 44 731	<u>52 610</u> 44 731	<u>48 586</u> 44 731	<u>53 160</u> 44 731	<u>46 837</u> 44 731	
225-202-0104	4		1	1530	<u>62 773</u> 48 690	<u>66 331</u> 48 690	<u>61 537</u> 48 690	<u>54 697</u> 48 690	<u>62 474</u> 48 690	<u>51 724</u> 48 690	
225-202-1100	13015-2012	3									

					,
225-202-0100	13015-2012				
225-202-0101	1		1	1750	<u>61 894</u> 56 564
225-202-0102	2		1	550	<u>40 223</u> 38 141
225-202-0103	3		1	900	<u>47 785</u> 44 731
225-202-0104	4		1	1530	<u>53 335</u> 48 690
225-202-1100	13015-2012	3			

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>103 825</u> 89 409	<u>98 545</u> 89 184	<u>95 918</u> 89 184	<u>99 807</u> 89 184	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 328</u> 111 319	<u>126 168</u> 111 319	<u>119 998</u> 110 220	<u>117 372</u> 110 220	<u>121 260</u> 110 220	<u>129 723</u> 111 319
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 312</u> 100 564	<u>115 167</u> 100 564	<u>110 130</u> 100 564	<u>107 511</u> 100 564	<u>111 390</u> 100 564	<u>118 713</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 475</u> 85 876	<u>100 282</u> 85 876	<u>95 207</u> 85 876	<u>92 568</u> 85 876	<u>96 476</u> 85 876	<u>103 856</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>120 098</u> 99 121	<u>113 868</u> 99 121	<u>108 762</u> 99 121	<u>106 107</u> 99 121	<u>110 039</u> 99 121	<u>117 463</u> 99 121
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88		<u>6 622</u> 6 052	<u>6 471</u> 6 080	<u>6 378</u> 6 080	<u>6 516</u> 6 080	
225-202-1209	5		1	73						

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								



225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476				<u>101 702</u> 89 184	<u>101 070</u> 89 184	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 481</u> 111 319	<u>126 133</u> 111 319	<u>128 087</u> 111 319	<u>123 154</u> 110 220	<u>122 522</u> 110 220	<u>138 750</u> 111 319
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>116 477</u> 100 564	<u>115 268</u> 100 564	<u>117 081</u> 100 564	<u>113 278</u> 100 564	<u>112 649</u> 100 564	<u>127 719</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>101 602</u> 85 876	<u>100 384</u> 85 876	<u>102 211</u> 85 876	<u>98 379</u> 85 876	<u>97 745</u> 85 876	<u>112 931</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>115 196</u> 99 121	<u>113 925</u> 99 121	<u>115 809</u> 99 121	<u>111 954</u> 99 121	<u>111 315</u> 99 121	<u>126 593</u> 99 121
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88				<u>6 583</u> 6 080	<u>6 561</u> 6 080	
225-202-1209	5		1	73						

225-203-0100	13015-2012	3								

				,						
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476				<u>99 113</u> 89 184		<u>94 302</u> 89 184
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>134 752</u> 111 319	<u>140 507</u> 111 319	<u>132 752</u> 111 319	<u>120 566</u> 110 220	<u>134 267</u> 111 319	<u>115 757</u> 110 220
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>123 730</u> 100 564	<u>129 472</u> 100 564	<u>121 735</u> 100 564	<u>110 697</u> 100 564	<u>123 246</u> 100 564	<u>105 900</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>108 911</u> 85 876	<u>114 697</u> 85 876	<u>106 901</u> 85 876	<u>95 778</u> 85 876	<u>108 424</u> 85 876	<u>90 944</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>122 549</u> 99 121	<u>128 370</u> 99 121	<u>120 527</u> 99 121	<u>109 337</u> 99 121	<u>122 059</u> 99 121	<u>104 473</u> 99 121
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88				<u>6 491</u> 6 080		<u>6 320</u> 6 080
225-202-1209	5		1	73						

				,						
225-203-0100	13015-2012	3								

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>96 908</u> 89 184
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>118 362</u> 110 220
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>108 499</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>93 562</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>107 108</u> 99 121
225-202-1200	13015-2012				
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>23 702</u> 22 790
225-202-1206	15-8		1	165	<u>21 261</u> 20 456
225-202-1207	15-5		1	88	<u>6 413</u> 6 080
225-202-1209	5		1	73	<u>10 117</u> 9 747

225-203-0100	13015-2012	3			

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>105 227</u> 89 619	<u>105 781</u> 89 619	<u>99 847</u> 88 854	<u>101 040</u> 88 854	<u>101 474</u> 88 854	<u>107 818</u> 89 619
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>107 914</u> 95 368	<u>112 531</u> 95 368	<u>105 642</u> 95 047	<u>105 601</u> 95 047	<u>107 152</u> 95 047	<u>113 623</u> 95 368
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 421</u> 119 952	<u>135 167</u> 119 952	<u>130 040</u> 119 952	<u>127 375</u> 119 952	<u>131 322</u> 119 952	<u>138 776</u> 119 952
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>133 430</u> 112 207	<u>127 206</u> 112 207	<u>177 020</u> 166 046	<u>174 367</u> 166 046	<u>178 296</u> 166 046	<u>130 798</u> 112 207
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508			<u>112 353</u> 102 626	<u>109 693</u> 102 626	<u>113 632</u> 102 626	
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508			<u>169 180</u> 158 339	<u>166 520</u> 158 339	<u>170 459</u> 158 339	
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 263</u> 116 742					
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240		<u>27 759</u> 25 959	<u>36 047</u> 34 566	<u>37 595</u> 36 213	<u>37 849</u> 36 213	
225-203-0903	20-5		1	175		<u>19 941</u> 18 634	<u>25 884</u> 24 812	<u>26 994</u> 25 994	<u>27 179</u> 25 994	
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20		<u>1 716</u> 1 577	<u>2 504</u> 2 395	<u>2 483</u> 2 395	<u>2 514</u> 2 395	
225-203-1002	10		1	40		<u>2 490</u> 2 232	<u>3 702</u> 3 509	<u>3 660</u> 3 509	<u>3 722</u> 3 509	

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>103 528</u> 89 619	<u>102 545</u> 89 619	<u>101 168</u> 89 619	<u>103 914</u> 88 854	<u>104 908</u> 88 854	<u>114 554</u> 89 619
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>108 143</u> 95 368	<u>107 531</u> 95 368	<u>103 931</u> 95 368	<u>109 417</u> 95 047	<u>109 887</u> 95 047	<u>118 888</u> 95 368
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>136 500</u> 119 952	<u>134 953</u> 119 952	<u>137 115</u> 119 952	<u>133 244</u> 119 952	<u>132 604</u> 119 952	<u>147 942</u> 119 952
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>128 532</u> 112 207	<u>126 757</u> 112 207	<u>129 145</u> 112 207	<u>180 209</u> 166 046	<u>179 571</u> 166 046	<u>139 920</u> 112 207
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508				<u>115 551</u> 102 626	<u>114 911</u> 102 626	
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508				<u>172 378</u> 158 339	<u>171 738</u> 158 339	
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>48 353</u> 46 295	<u>48 273</u> 46 295	<u>48 096</u> 46 295	<u>38 051</u> 36 213	<u>38 033</u> 36 213	
225-203-0903	20-5		1	175	<u>34 721</u> 33 231	<u>34 663</u> 33 231	<u>34 534</u> 33 231	<u>27 326</u> 25 994	<u>27 313</u> 25 994	
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20				<u>2 529</u> 2 395	<u>2 524</u> 2 395	
225-203-1002	10		1	40				<u>3 753</u> 3 509	<u>3 743</u> 3 509	

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>110 997</u> 89 619	<u>117 507</u> 89 619	<u>106 123</u> 89 619	<u>103 326</u> 88 854	<u>108 099</u> 89 619	<u>99 161</u> 88 854
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>115 643</u> 95 368	<u>122 531</u> 95 368	<u>109 085</u> 95 368	<u>108 183</u> 95 047	<u>111 317</u> 95 368	<u>103 805</u> 95 047
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>143 882</u> 119 952	<u>149 726</u> 119 952	<u>141 852</u> 119 952	<u>130 617</u> 119 952	<u>143 390</u> 119 952	<u>125 734</u> 119 952
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>135 879</u> 112 207	<u>141 696</u> 112 207	<u>133 859</u> 112 207	<u>177 594</u> 166 046	<u>135 390</u> 112 207	<u>172 735</u> 166 046
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508				<u>112 929</u> 102 626		<u>108 055</u> 102 626
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508				<u>169 756</u> 158 339		<u>164 882</u> 158 339
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240			<u>48 443</u> 46 295	<u>39 326</u> 37 655	<u>48 654</u> 46 295	<u>37 383</u> 36 213
225-203-0903	20-5		1	175			<u>34 787</u> 33 231	<u>28 239</u> 27 029	<u>34 941</u> 33 231	<u>26 839</u> 25 994
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20				<u>2 508</u> 2 395		<u>2 470</u> 2 395
225-203-1002	10		1	40				<u>3 711</u> 3 509		<u>3 633</u> 3 509

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>99 218</u> 88 854
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>104 687</u> 95 047
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>128 379</u> 119 952
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>175 367</u> 166 046
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>110 695</u> 102 626
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>167 522</u> 158 339
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>38 870</u> 37 456
225-203-0903	20-5		1	175	<u>27 909</u> 26 886
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>2 491</u> 2 395
225-203-1002	10		1	40	<u>3 676</u> 3 509

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>260 145</u> 236 444	<u>368 363</u> 348 640	<u>395 200</u> 379 951	<u>392 548</u> 379 951	<u>396 475</u> 379 951	<u>375 824</u> 354 775
225-204-0102	2-		1	3000	<u>282 605</u> 254 743	<u>447 474</u> 423 700	<u>480 166</u> 461 751	<u>476 984</u> 461 751	<u>481 696</u> 461 751	<u>456 523</u> 431 155
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>220 890</u> 194 239	<u>353 018</u> 331 096	<u>377 228</u> 360 831	<u>374 046</u> 360 831	<u>378 758</u> 360 831	<u>360 405</u> 336 922
225-204-0106	5-		1	6500	<u>825 702</u> 761 152	<u>1 610 974</u> 1 546 886	<u>1 739 415</u> 1 685 808	<u>1 732 519</u> 1 685 808	<u>1 742 730</u> 1 685 808	<u>1 641 867</u> 1 574 106
225-204-0107	5-		1	7500	<u>955 676</u> 881 137	<u>1 842 083</u> 1 768 464	<u>1 988 781</u> 1 927 286	<u>1 980 825</u> 1 927 286	<u>1 992 606</u> 1 927 286	<u>1 877 435</u> 1 799 582
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 543 644</u> 1 434 512	<u>2 962 652</u> 2 851 561	<u>3 202 242</u> 3 107 653	<u>3 190 998</u> 3 107 653	<u>3 207 648</u> 3 107 653	<u>3 018 936</u> 2 901 738
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 581 418</u> 1 464 106	<u>3 030 733</u> 2 913 307	<u>3 273 939</u> 3 174 944	<u>3 261 634</u> 3 174 944	<u>3 279 855</u> 3 174 944	<u>3 088 606</u> 2 964 570
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>185 267</u> 170 474	<u>261 095</u> 248 475	<u>280 796</u> 270 790	<u>279 205</u> 270 790	<u>281 561</u> 270 790	<u>266 277</u> 252 848
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>131 342</u> 110 911	<u>201 953</u> 185 994	<u>214 095</u> 202 697	<u>211 549</u> 202 697	<u>215 319</u> 202 697	<u>206 447</u> 189 266
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>192 707</u> 171 073	<u>376 305</u> 356 926	<u>404 105</u> 388 981	<u>401 559</u> 388 981	<u>405 329</u> 388 981	<u>383 867</u> 363 207
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>150 903</u> 126 368	<u>143 685</u> 126 368	<u>137 769</u> 126 368	<u>134 693</u> 126 368	<u>139 248</u> 126 368	<u>147 850</u> 126 368
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>222 099</u> 196 168	<u>436 339</u> 413 284	<u>468 282</u> 450 400	<u>465 205</u> 450 400	<u>469 761</u> 450 400	<u>445 153</u> 420 556



225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>373 027</u> 354 775	<u>372 389</u> 354 775	<u>371 879</u> 354 775	<u>398 388</u> 379 951	<u>397 750</u> 379 951	<u>375 014</u> 348 640
225-204-0102	2-		1	3000	<u>453 166</u> 431 155	<u>452 401</u> 431 155	<u>451 789</u> 431 155	<u>483 991</u> 461 751	<u>483 226</u> 461 751	<u>455 454</u> 423 700
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>357 048</u> 336 922	<u>356 283</u> 336 922	<u>355 671</u> 336 922	<u>381 053</u> 360 831	<u>380 288</u> 360 831	<u>360 999</u> 331 096
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 634 594</u> 1 574 106	<u>1 632 936</u> 1 574 106	<u>1 631 610</u> 1 574 106	<u>1 747 702</u> 1 685 808	<u>1 746 045</u> 1 685 808	<u>1 628 265</u> 1 546 886
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 869 043</u> 1 799 582	<u>1 867 130</u> 1 799 582	<u>1 865 600</u> 1 799 582	<u>1 998 344</u> 1 927 286	<u>1 996 431</u> 1 927 286	<u>1 862 035</u> 1 768 464
225-204-0108	1-		1	10600	<u>3 007 075</u> 2 901 738	<u>3 004 372</u> 2 901 738	<u>3 002 210</u> 2 901 738	<u>3 215 757</u> 3 107 653	<u>3 213 054</u> 3 107 653	<u>2 990 850</u> 2 851 561
225-204-0109	2-		1	11600	<u>3 075 627</u> 2 964 570	<u>3 072 669</u> 2 964 570	<u>3 070 302</u> 2 964 570	<u>3 288 729</u> 3 174 944	<u>3 285 771</u> 3 174 944	<u>3 061 591</u> 2 913 307
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>264 598</u> 252 848	<u>264 216</u> 252 848	<u>263 910</u> 252 848	<u>282 709</u> 270 790	<u>282 326</u> 270 790	<u>265 085</u> 248 475
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>203 762</u> 189 266	<u>203 150</u> 189 266	<u>202 660</u> 189 266	<u>217 155</u> 202 697	<u>216 543</u> 202 697	<u>208 338</u> 185 994
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>381 181</u> 363 207	<u>380 569</u> 363 207	<u>380 079</u> 363 207	<u>407 165</u> 388 981	<u>406 553</u> 388 981	<u>382 689</u> 356 926
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>145 224</u> 126 368	<u>143 804</u> 126 368	<u>145 934</u> 126 368	<u>141 467</u> 126 368	<u>140 727</u> 126 368	<u>151 400</u> 126 368
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>441 908</u> 420 556	<u>441 169</u> 420 556	<u>440 577</u> 420 556	<u>471 979</u> 450 400	<u>471 240</u> 450 400	<u>444 054</u> 413 284

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>354 159</u> 339 152	<u>303 566</u> 277 094	<u>390 916</u> 379 951	<u>393 548</u> 379 951		
225-204-0102	2-		1	3000	<u>430 280</u> 412 168	<u>329 626</u> 298 539	<u>475 025</u> 461 751	<u>478 183</u> 461 751		
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>338 395</u> 322 085	<u>257 302</u> 227 632	<u>298 992</u> 289 169	<u>375 245</u> 360 831		
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 556 263</u> 1 504 786	<u>1 408 020</u> 1 327 060	<u>1 728 276</u> 1 685 808	<u>1 735 118</u> 1 685 808		
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 779 411</u> 1 720 333	<u>1 610 283</u> 1 517 149	<u>1 975 929</u> 1 927 286	<u>1 983 824</u> 1 927 286		
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 864 300</u> 2 773 952	<u>2 584 000</u> 2 446 328	<u>3 184 078</u> 3 107 653	<u>3 195 236</u> 3 107 653		
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 928 856</u> 2 834 018	<u>2 646 403</u> 2 499 300	<u>3 254 061</u> 3 174 944	<u>3 266 272</u> 3 174 944		
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>251 481</u> 241 713	<u>229 986</u> 213 165	<u>278 226</u> 270 790	<u>279 805</u> 270 790		
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>192 445</u> 180 932	<u>182 847</u> 159 562	<u>209 983</u> 202 697	<u>212 509</u> 202 697		
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>362 051</u> 347 212	<u>332 421</u> 306 204	<u>399 992</u> 388 981	<u>402 518</u> 388 981		
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>138 435</u> 126 368	<u>153 175</u> 126 368	<u>132 800</u> 126 368	<u>135 853</u> 126 368	<u>158 428</u> 126 368	<u>153 743</u> 126 368
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>419 616</u> 402 036	<u>385 923</u> 354 552	<u>463 312</u> 450 400	<u>466 365</u> 450 400		

225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>160 487</u> 126 368
225-204-0116	3-0		1	2900	

225-204-0117	4-2		1	3400	<u>296 723</u> 265 609	<u>725 052</u> 693 835	<u>781 674</u> 756 147	<u>778 067</u> 756 147	<u>783 408</u> 756 147	<u>739 142</u> 706 044
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>338 158</u> 306 232	<u>658 144</u> 628 239	<u>708 757</u> 684 660	<u>705 151</u> 684 660	<u>710 491</u> 684 660	<u>671 057</u> 639 294
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>307 894</u> 268 525	<u>499 801</u> 467 601	<u>533 496</u> 509 595	<u>528 744</u> 509 595	<u>535 781</u> 509 595	<u>510 351</u> 475 829
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>320 536</u> 280 920	<u>508 476</u> 476 105	<u>542 949</u> 518 863	<u>538 197</u> 518 863	<u>545 234</u> 518 863	<u>519 178</u> 484 483
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>421 078</u> 369 670					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>420 688</u> 370 775	<u>658 537</u> 617 625	<u>703 690</u> 673 092	<u>697 749</u> 673 092	<u>706 546</u> 673 092	<u>672 318</u> 628 492
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>513 583</u> 453 665	<u>796 522</u> 747 404	<u>851 319</u> 814 526	<u>844 211</u> 814 526	<u>854 736</u> 814 526	<u>813 162</u> 760 555
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>688 135</u> 624 794	<u>1 339 808</u> 1 280 037	<u>1 443 396</u> 1 394 994	<u>1 436 289</u> 1 394 994	<u>1 446 813</u> 1 394 994	<u>1 366 008</u> 1 302 561
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>538 679</u> 478 269					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>316 315</u> 278 121	<u>305 613</u> 278 121	<u>296 841</u> 278 121	<u>292 280</u> 278 121	<u>299 034</u> 278 121	<u>311 789</u> 278 121
225-204-0131	5-		1	6250	<u>453 202</u> 397 816	<u>437 647</u> 397 816	<u>544 294</u> 514 871	<u>537 664</u> 514 871	<u>547 481</u> 514 871	<u>446 623</u> 397 816
225-204-0132	5-		1	7500	<u>887 454</u> 814 253	<u>1 719 418</u> 1 648 204	<u>1 855 100</u> 1 796 226	<u>1 847 144</u> 1 796 226	<u>1 858 925</u> 1 796 226	<u>1 752 611</u> 1 677 206
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>189 547</u> 167 975	<u>370 023</u> 350 767	<u>397 258</u> 382 269	<u>394 712</u> 382 269	<u>398 482</u> 382 269	<u>377 474</u> 356 940

225-204-0117	4-2		1	3400	<u>735 337</u> 706 044	<u>734 470</u> 706 044	<u>733 777</u> 706 044	<u>786 009</u> 756 147	<u>785 142</u> 756 147	<u>734 096</u> 693 835
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>667 252</u> 639 294	<u>666 385</u> 639 294	<u>665 692</u> 639 294	<u>713 092</u> 684 660	<u>712 225</u> 684 660	<u>667 189</u> 628 239
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>505 338</u> 475 829	<u>504 195</u> 475 829	<u>503 281</u> 475 829	<u>539 208</u> 509 595	<u>538 066</u> 509 595	<u>511 719</u> 467 601
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>514 165</u> 484 483	<u>513 022</u> 484 483	<u>512 108</u> 484 483	<u>548 661</u> 518 863	<u>547 519</u> 518 863	<u>520 393</u> 476 105
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>666 052</u> 628 492	<u>664 624</u> 628 492	<u>663 482</u> 628 492	<u>710 830</u> 673 092	<u>709 402</u> 673 092	<u>673 434</u> 617 625
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>805 665</u> 760 555	<u>803 957</u> 760 555	<u>802 590</u> 760 555	<u>859 861</u> 814 526	<u>858 153</u> 814 526	<u>814 345</u> 747 404
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 358 511</u> 1 302 561	<u>1 356 803</u> 1 302 561	<u>1 355 436</u> 1 302 561	<u>1 451 939</u> 1 394 994	<u>1 450 230</u> 1 394 994	<u>1 357 631</u> 1 280 037
225-204-0126	6-4		1	6700						
225-204-0129	3-		1	4300	<u>307 894</u> 278 121	<u>305 789</u> 278 121	<u>308 947</u> 278 121	<u>302 324</u> 278 121	<u>301 227</u> 278 121	<u>317 052</u> 278 121
225-204-0131	5-		1	6250	<u>440 962</u> 397 816	<u>437 902</u> 397 816	<u>442 492</u> 397 816	<u>552 262</u> 514 871	<u>550 669</u> 514 871	<u>454 273</u> 397 816
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 744 219</u> 1 677 206	<u>1 742 307</u> 1 677 206	<u>1 740 777</u> 1 677 206	<u>1 864 663</u> 1 796 226	<u>1 862 750</u> 1 796 226	<u>1 739 370</u> 1 648 204
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>374 788</u> 356 940	<u>374 176</u> 356 940	<u>373 687</u> 356 940	<u>400 318</u> 382 269	<u>399 706</u> 382 269	<u>376 407</u> 350 767

225-204-0117	4-2		1	3400	<u>699 635</u> 674 952	<u>635 605</u> 595 235	<u>775 848</u> 756 147	<u>779 427</u> 756 147		
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>634 548</u> 611 141	<u>394 522</u> 358 879	<u>702 931</u> 684 660	<u>706 510</u> 684 660		
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>478 709</u> 454 875	<u>446 681</u> 401 151	<u>525 819</u> 509 595	<u>530 535</u> 509 595		
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>487 148</u> 463 148	<u>454 123</u> 408 447	<u>535 273</u> 518 863	<u>539 988</u> 518 863		
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>631 253</u> 600 815	<u>587 336</u> 529 854	<u>694 094</u> 673 092	<u>699 988</u> 673 092		
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>763 643</u> 727 062	<u>598 386</u> 531 659	<u>839 838</u> 814 526	<u>846 890</u> 814 526		
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 292 143</u> 1 245 199	<u>1 176 188</u> 1 098 132	<u>1 431 915</u> 1 394 994	<u>1 438 968</u> 1 394 994		
225-204-0126	6-4		1	6700						
225-204-0129	3-		1	4300	<u>297 828</u> 278 121	<u>319 684</u> 278 121	<u>289 473</u> 278 121	<u>293 999</u> 278 121	<u>327 473</u> 278 121	<u>320 526</u> 278 121
225-204-0131	5-		1	6250	<u>545 728</u> 514 871	<u>458 098</u> 397 816	<u>533 584</u> 514 871	<u>540 163</u> 514 871	<u>469 420</u> 397 816	<u>459 322</u> 397 816
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 660 084</u> 1 603 346	<u>1 036 116</u> 954 240	<u>1 842 248</u> 1 796 226	<u>1 850 143</u> 1 796 226		
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>355 940</u> 341 221	<u>220 883</u> 196 853	<u>258 301</u> 250 069	<u>395 672</u> 382 269		

225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	
225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0126	6-4		1	6700	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>330 526</u> 278 121
225-204-0131	5-		1	6250	<u>473 857</u> 397 816
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	

225-204-0151	2-05		1	1980	<u>176 151</u> 157 965	<u>339 296</u> 322 743	<u>364 821</u> 351 728	<u>362 721</u> 351 728	<u>365 831</u> 351 728	<u>346 042</u> 328 422
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>140 767</u> 116 431	<u>231 152</u> 212 119	<u>244 667</u> 231 169	<u>241 590</u> 231 169	<u>246 146</u> 231 169	<u>236 355</u> 215 852
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>135 631</u> 114 371	<u>211 597</u> 194 948	<u>224 355</u> 212 456	<u>221 703</u> 212 456	<u>225 630</u> 212 456	<u>216 299</u> 198 378
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>178 284</u> 150 236	<u>279 738</u> 257 753	<u>296 618</u> 280 902	<u>293 117</u> 280 902	<u>298 301</u> 280 902	<u>285 953</u> 262 289
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>254 415</u> 227 850	<u>494 923</u> 470 718	<u>532 126</u> 512 993	<u>529 050</u> 512 993	<u>533 605</u> 512 993	<u>504 767</u> 479 001
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>334 331</u> 294 295					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>449 971</u> 394 648					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>871 972</u> 804 655	<u>1 675 230</u> 1 608 632	<u>1 808 817</u> 1 753 100	<u>1 801 656</u> 1 753 100	<u>1 812 259</u> 1 753 100	<u>1 707 352</u> 1 636 938
225-204-0176	-2		1	3640	<u>261 968</u> 229 750	<u>359 958</u> 334 700	<u>383 192</u> 364 758	<u>379 331</u> 364 758	<u>385 048</u> 364 758	<u>367 717</u> 340 589
225-204-0178	-4		1	2180	<u>191 867</u> 171 886	<u>317 755</u> 300 625	<u>340 847</u> 327 623	<u>338 534</u> 327 623	<u>341 958</u> 327 623	<u>324 201</u> 305 915
225-204-0179	-5		1	2760	<u>233 723</u> 208 606	<u>389 337</u> 367 903	<u>417 407</u> 400 943	<u>414 480</u> 400 943	<u>418 815</u> 400 943	<u>397 269</u> 374 376
225-204-0180	-6		1	2720	<u>473 151</u> 443 637	<u>674 674</u> 647 845	<u>728 470</u> 706 026	<u>725 584</u> 706 026	<u>729 857</u> 706 026	<u>687 611</u> 659 244
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>329 607</u> 304 544	<u>462 763</u> 441 190	<u>498 078</u> 480 812	<u>495 426</u> 480 812	<u>499 353</u> 480 812	<u>471 886</u> 448 953



225-204-0151	2-05		1	1980	<u>343 826</u> 328 422	<u>343 321</u> 328 422	<u>342 918</u> 328 422	<u>367 346</u> 351 728	<u>366 841</u> 351 728	<u>344 563</u> 322 743
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>233 110</u> 215 852	<u>232 371</u> 215 852	<u>231 779</u> 215 852	<u>248 364</u> 231 169	<u>247 625</u> 231 169	<u>238 866</u> 212 119
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>213 502</u> 198 378	<u>212 865</u> 198 378	<u>212 355</u> 198 378	<u>227 542</u> 212 456	<u>226 905</u> 212 456	<u>218 247</u> 194 948
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>282 261</u> 262 289	<u>281 419</u> 262 289	<u>280 746</u> 262 289	<u>300 825</u> 280 902	<u>299 984</u> 280 902	<u>288 517</u> 257 753
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>501 523</u> 479 001	<u>500 783</u> 479 001	<u>500 191</u> 479 001	<u>535 824</u> 512 993	<u>535 084</u> 512 993	<u>502 637</u> 470 718
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 699 799</u> 1 636 938	<u>1 698 077</u> 1 636 938	<u>1 696 700</u> 1 636 938	<u>1 817 423</u> 1 753 100	<u>1 815 702</u> 1 753 100	<u>1 693 186</u> 1 608 632
225-204-0176	-2		1	3640	<u>363 644</u> 340 589	<u>362 716</u> 340 589	<u>361 974</u> 340 589	<u>387 833</u> 364 758	<u>386 905</u> 364 758	<u>369 641</u> 334 700
225-204-0178	-4		1	2180	<u>321 761</u> 305 915	<u>321 205</u> 305 915	<u>320 761</u> 305 915	<u>343 626</u> 327 623	<u>343 070</u> 327 623	<u>323 555</u> 300 625
225-204-0179	-5		1	2760	<u>394 180</u> 374 376	<u>393 476</u> 374 376	<u>392 913</u> 374 376	<u>420 926</u> 400 943	<u>420 223</u> 400 943	<u>396 679</u> 367 903
225-204-0180	-6		1	2720	<u>684 567</u> 659 244	<u>683 874</u> 659 244	<u>683 319</u> 659 244	<u>731 938</u> 706 026	<u>731 244</u> 706 026	<u>681 909</u> 647 845
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>469 088</u> 448 953	<u>468 451</u> 448 953	<u>467 941</u> 448 953	<u>501 266</u> 480 812	<u>500 628</u> 480 812	<u>469 414</u> 441 190

225-204-0151	2-05		1	1980	<u>326 752</u> 313 959	<u>298 993</u> 276 878	<u>361 428</u> 351 728	<u>363 513</u> 351 728		
225-204-0152	3-05		1	2900		<u>163 456</u> 136 448		<u>242 750</u> 231 169		
225-204-0153	3-05		1	2500				<u>222 702</u> 212 456		
225-204-0154	4-05		1	3300				<u>294 436</u> 280 902		
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>476 605</u> 457 907	<u>436 181</u> 403 825	<u>527 157</u> 512 993	<u>530 210</u> 512 993		
225-204-0164	3- 5		1	4500		<u>389 463</u> 344 891				
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 618 352</u> 1 564 851	<u>1 464 144</u> 1 380 031	<u>1 797 250</u> 1 753 100	<u>1 804 355</u> 1 753 100		
225-204-0176	-2		1	3640	<u>344 076</u> 325 590	<u>323 353</u> 287 136	<u>376 954</u> 364 758	<u>380 786</u> 364 758		
225-204-0178	-4		1	2180	<u>305 463</u> 292 443	<u>281 313</u> 257 903	<u>337 111</u> 327 623	<u>339 406</u> 327 623		
225-204-0179	-5		1	2760	<u>374 126</u> 357 890	<u>345 040</u> 315 620	<u>412 678</u> 400 943	<u>415 583</u> 400 943		
225-204-0180	-6		1	2720	<u>651 764</u> 630 213	<u>589 668</u> 555 780	<u>723 809</u> 706 026	<u>726 672</u> 706 026		
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>445 990</u> 429 182	<u>406 993</u> 378 493	<u>493 794</u> 480 812	<u>496 426</u> 480 812		

				,	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	
225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>362 873</u> 333 437	<u>507 677</u> 482 723	<u>545 776</u> 526 075	<u>542 594</u> 526 075	<u>547 306</u> 526 075	<u>517 785</u> 491 217
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>284 910</u> 253 655	<u>392 851</u> 367 898	<u>419 513</u> 400 938	<u>415 854</u> 400 938	<u>421 273</u> 400 938	<u>401 115</u> 374 371
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>319 089</u> 287 536	<u>443 461</u> 417 766	<u>474 794</u> 455 284	<u>471 187</u> 455 284	<u>476 528</u> 455 284	<u>452 596</u> 425 117
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>977 586</u> 911 918	<u>1 375 759</u> 1 317 533	<u>1 483 700</u> 1 435 858	<u>1 477 070</u> 1 435 858	<u>1 486 887</u> 1 435 858	<u>1 402 415</u> 1 340 717
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>267 439</u> 240 247	<u>371 831</u> 349 790	<u>397 855</u> 381 204	<u>394 726</u> 381 204	<u>399 360</u> 381 204	<u>379 529</u> 355 945
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>366 558</u> 327 751	<u>509 068</u> 477 837	<u>544 170</u> 520 750	<u>539 662</u> 520 750	<u>546 337</u> 520 750	<u>519 691</u> 486 245
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>267 057</u> 230 201	<u>441 877</u> 411 963	<u>470 945</u> 448 961	<u>466 436</u> 448 961	<u>473 112</u> 448 961	<u>451 318</u> 419 212
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>287 563</u> 248 631	<u>432 427</u> 401 573	<u>460 084</u> 437 638	<u>455 337</u> 437 638	<u>462 366</u> 437 638	<u>441 789</u> 408 640
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>299 298</u> 260 136	<u>445 732</u> 414 617	<u>474 584</u> 451 853	<u>469 837</u> 451 853	<u>476 866</u> 451 853	<u>455 328</u> 421 913
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>341 483</u> 288 287	<u>570 358</u> 527 925	<u>605 968</u> 575 337	<u>599 338</u> 575 337	<u>609 156</u> 575 337	<u>582 843</u> 537 214
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>362 737</u> 309 125	<u>570 715</u> 528 275	<u>606 357</u> 575 718	<u>599 727</u> 575 718	<u>609 545</u> 575 718	<u>583 206</u> 537 570
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>344 646</u> 296 224	<u>495 877</u> 458 154	<u>526 422</u> 499 300	<u>520 481</u> 499 300	<u>529 278</u> 499 300	<u>506 796</u> 466 216
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>500 564</u> 440 715	<u>642 242</u> 596 024	<u>683 121</u> 649 551	<u>675 987</u> 649 551	<u>686 550</u> 649 551	<u>656 177</u> 606 511

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>514 429</u> 491 217	<u>513 664</u> 491 217	<u>513 052</u> 491 217	<u>549 601</u> 526 075	<u>548 836</u> 526 075	<u>515 658</u> 482 723
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>397 254</u> 374 371	<u>396 375</u> 374 371	<u>395 671</u> 374 371	<u>423 912</u> 400 938	<u>423 032</u> 400 938	<u>402 028</u> 367 898
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>448 792</u> 425 117	<u>447 925</u> 425 117	<u>447 231</u> 425 117	<u>479 129</u> 455 284	<u>478 262</u> 455 284	<u>452 506</u> 417 766
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 395 422</u> 1 340 717	<u>1 393 828</u> 1 340 717	<u>1 392 553</u> 1 340 717	<u>1 491 669</u> 1 435 858	<u>1 490 075</u> 1 435 858	<u>1 392 385</u> 1 317 533
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>376 228</u> 355 945	<u>375 476</u> 355 945	<u>374 874</u> 355 945	<u>401 616</u> 381 204	<u>400 864</u> 381 204	<u>379 678</u> 349 790
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>514 935</u> 486 245	<u>513 851</u> 486 245	<u>512 984</u> 486 245	<u>549 589</u> 520 750	<u>548 505</u> 520 750	<u>520 374</u> 477 837
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>446 562</u> 419 212	<u>445 478</u> 419 212	<u>444 611</u> 419 212	<u>476 364</u> 448 961	<u>475 280</u> 448 961	<u>453 183</u> 411 963
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>436 782</u> 408 640	<u>435 641</u> 408 640	<u>434 728</u> 408 640	<u>465 790</u> 437 638	<u>464 648</u> 437 638	<u>444 332</u> 401 573
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>450 321</u> 421 913	<u>449 180</u> 421 913	<u>448 267</u> 421 913	<u>480 289</u> 451 853	<u>479 148</u> 451 853	<u>457 636</u> 414 617
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>575 849</u> 537 214	<u>574 255</u> 537 214	<u>572 980</u> 537 214	<u>613 937</u> 575 337	<u>612 343</u> 575 337	<u>586 984</u> 527 925
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>576 212</u> 537 570	<u>574 619</u> 537 570	<u>573 344</u> 537 570	<u>614 326</u> 575 718	<u>612 732</u> 575 718	<u>587 341</u> 528 275
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>500 530</u> 466 216	<u>499 102</u> 466 216	<u>497 960</u> 466 216	<u>533 562</u> 499 300	<u>532 134</u> 499 300	<u>510 774</u> 458 154
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>648 652</u> 606 511	<u>646 937</u> 606 511	<u>645 565</u> 606 511	<u>691 695</u> 649 551	<u>689 980</u> 649 551	<u>660 131</u> 596 024

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>488 845</u> 469 585	<u>423 694</u> 390 762	<u>540 636</u> 526 075	<u>543 794</u> 526 075		
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>376 391</u> 357 885	<u>350 812</u> 315 616	<u>413 601</u> 400 938	<u>417 233</u> 400 938		
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>425 708</u> 406 396	<u>394 031</u> 358 397	<u>468 968</u> 455 284	<u>472 547</u> 455 284		
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 327 868</u> 1 281 675	<u>1 205 232</u> 1 130 300	<u>1 472 990</u> 1 435 858	<u>1 479 569</u> 1 435 858		
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>356 780</u> 340 270	<u>330 781</u> 300 082	<u>392 800</u> 381 204	<u>395 905</u> 381 204		
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>488 109</u> 464 832	<u>453 712</u> 409 932	<u>536 887</u> 520 750	<u>541 361</u> 520 750		
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>422 746</u> 400 751	<u>396 070</u> 353 419	<u>463 662</u> 448 961	<u>468 136</u> 448 961		
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>413 177</u> 390 644	<u>388 862</u> 344 506	<u>452 416</u> 437 638	<u>457 126</u> 437 638		
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>426 120</u> 403 333	<u>400 276</u> 355 696	<u>466 915</u> 451 853	<u>471 626</u> 451 853		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>544 387</u> 513 557	<u>514 286</u> 452 902	<u>595 258</u> 575 337	<u>601 837</u> 575 337		
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>544 734</u> 513 897	<u>514 592</u> 453 202	<u>595 647</u> 575 718	<u>602 226</u> 575 718		
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>473 020</u> 445 685	<u>447 791</u> 393 046	<u>516 826</u> 499 300	<u>522 720</u> 499 300		
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>613 520</u> 579 802	<u>577 853</u> 511 323	<u>671 597</u> 649 551	<u>678 676</u> 649 551		

				,	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0194	6-4		1	6725	

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>333 558</u> 285 354	<u>524 733</u> 486 444	<u>557 869</u> 530 131	<u>551 929</u> 530 131	<u>560 725</u> 530 131	<u>536 160</u> 495 004
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>245 586</u> 209 151	<u>394 490</u> 365 505	<u>419 301</u> 398 330	<u>414 793</u> 398 330	<u>421 469</u> 398 330	<u>403 096</u> 371 936
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>230 319</u> 215 723					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>255 943</u> 239 044					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>310 099</u> 289 618					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>427 081</u> 396 327					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>436 487</u> 405 548					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>488 903</u> 453 817					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>498 309</u> 463 038					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>589 227</u> 547 373					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>669 166</u> 618 965					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>676 773</u> 626 423					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>416 307</u> 388 464					



225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>529 894</u> 495 004	<u>528 466</u> 495 004	<u>527 324</u> 495 004	<u>565 009</u> 530 131	<u>563 581</u> 530 131	<u>539 630</u> 486 444
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>398 340</u> 371 936	<u>397 257</u> 371 936	<u>396 390</u> 371 936	<u>424 720</u> 398 330	<u>423 636</u> 398 330	<u>405 795</u> 365 505
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>501 090</u> 473 205	<u>472 547</u> 417 316	<u>548 273</u> 530 131	<u>554 168</u> 530 131		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>376 648</u> 355 557	<u>355 416</u> 313 563	<u>412 019</u> 398 330	<u>416 492</u> 398 330		
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						

				,	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	

225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>527 111</u> 492 596					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>664 642</u> 623 710					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>764 959</u> 718 759					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>728 308</u> 682 828					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>768 170</u> 728 928					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>696 314</u> 654 761					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>799 671</u> 752 791					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>563 622</u> 528 391					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>761 355</u> 706 826					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>938 869</u> 873 060					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>990 252</u> 929 736					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 180 459</u> 1 108 713					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>895 240</u> 836 586					

225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						

				,						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						

				,	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 098 585</u> 1 028 445					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 211 439</u> 1 139 085					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 031 911</u> 970 278					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 327 055</u> 1 248 235					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 172 840</u> 1 108 443					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 283 630</u> 1 205 661					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 062 613</u> 1 000 378					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 356 791</u> 1 277 387					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>55 394</u> 51 256	<u>61 359</u> 56 406	<u>59 829</u> 56 406	<u>59 034</u> 56 406	<u>60 212</u> 56 406	<u>56 549</u> 51 256
225-204-0302	95-1		1	750	<u>55 785</u> 50 911	<u>58 956</u> 54 050	<u>58 081</u> 54 692	<u>57 285</u> 54 692	<u>58 464</u> 54 692	<u>53 098</u> 47 953
225-204-0303	95-2		1	750	<u>58 692</u> 53 761	<u>55 043</u> 50 214	<u>52 252</u> 48 977	<u>51 456</u> 48 977	<u>52 634</u> 48 977	<u>55 836</u> 50 637
225-204-0304	95-3		1	800	<u>59 852</u> 54 646					<u>56 966</u> 51 471



225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>55 540</u> 51 256	<u>55 356</u> 51 256	<u>55 287</u> 51 256	<u>60 786</u> 56 406	<u>60 594</u> 56 406	<u>55 822</u> 51 256
225-204-0302	95-1		1	750	<u>52 259</u> 47 953	<u>52 068</u> 47 953	<u>51 915</u> 47 953	<u>59 037</u> 54 692	<u>58 846</u> 54 692	<u>52 412</u> 47 953
225-204-0303	95-2		1	750	<u>54 997</u> 50 637	<u>54 805</u> 50 637	<u>54 652</u> 50 637	<u>53 208</u> 48 977	<u>53 017</u> 48 977	<u>55 150</u> 50 637
225-204-0304	95-3		1	800	<u>56 070</u> 51 471	<u>55 866</u> 51 471	<u>55 703</u> 51 471			<u>56 234</u> 51 471

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>60 001</u> 56 406	<u>56 491</u> 51 256	<u>58 544</u> 56 406	<u>59 334</u> 56 406	<u>65 172</u> 56 406	<u>63 960</u> 56 406
225-204-0302	95-1		1	750	<u>58 253</u> 54 692	<u>52 970</u> 47 953	<u>56 796</u> 54 692	<u>57 585</u> 54 692		
225-204-0303	95-2		1	750	<u>52 424</u> 48 977	<u>55 707</u> 50 637	<u>50 966</u> 48 977	<u>51 756</u> 48 977		
225-204-0304	95-3		1	800		<u>56 829</u> 51 471		<u>58 899</u> 55 863		

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>65 705</u> 56 406
225-204-0302	95-1		1	750	
225-204-0303	95-2		1	750	
225-204-0304	95-3		1	800	

225-204-0307	105		1	1175	<u>87 903</u> 80 258					<u>83 665</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>73 927</u> 67 696	<u>85 999</u> 78 438	<u>76 192</u> 71 173	<u>74 945</u> 71 173	<u>76 791</u> 71 173	<u>75 736</u> 67 696
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>89 650</u> 82 222					<u>85 273</u> 77 445
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>68 688</u> 62 763	<u>75 681</u> 68 572	<u>70 997</u> 66 230	<u>69 804</u> 66 230	<u>71 571</u> 66 230	<u>70 420</u> 62 763
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>269 807</u> 238 105	<u>260 972</u> 238 105	<u>252 623</u> 237 020	<u>248 857</u> 237 020	<u>254 434</u> 237 020	<u>266 070</u> 238 105
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800		<u>134 719</u> 128 077	<u>120 325</u> 115 566	<u>119 477</u> 115 566	<u>120 733</u> 115 566	<u>155 499</u> 148 072
225-204-0602	2		1	675		<u>92 567</u> 87 377	<u>75 653</u> 72 144	<u>74 937</u> 72 144	<u>75 997</u> 72 144	<u>125 233</u> 119 083

225-204-0307	105		1	1175	<u>82 350</u> 75 595	<u>82 050</u> 75 595	<u>81 811</u> 75 595			<u>82 590</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>74 155</u> 67 696	<u>73 867</u> 67 696	<u>73 760</u> 67 696	<u>77 690</u> 71 173	<u>77 390</u> 71 173	<u>74 597</u> 67 696
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>84 014</u> 77 445	<u>83 727</u> 77 445	<u>83 498</u> 77 445			<u>84 243</u> 77 445
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>68 906</u> 62 763	<u>68 631</u> 62 763	<u>68 528</u> 62 763	<u>72 432</u> 66 230	<u>72 145</u> 66 230	<u>69 330</u> 62 763
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>262 855</u> 238 105	<u>261 117</u> 238 105	<u>263 724</u> 238 105	<u>257 150</u> 237 020	<u>256 244</u> 237 020	<u>270 415</u> 238 105
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>154 604</u> 148 072	<u>154 400</u> 148 072	<u>154 236</u> 148 072	<u>121 345</u> 115 566	<u>121 141</u> 115 566	<u>154 627</u> 147 044
225-204-0602	2		1	675	<u>124 477</u> 119 083	<u>124 305</u> 119 083	<u>124 168</u> 119 083	<u>76 513</u> 72 144	<u>76 341</u> 72 144	<u>124 538</u> 118 257

225-204-0307	105		1	1175		<u>83 463</u> 75 595		<u>86 504</u> 82 045		
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>76 461</u> 71 173	<u>75 646</u> 67 696	<u>74 178</u> 71 173	<u>75 415</u> 71 173	<u>91 973</u> 78 438	<u>90 074</u> 78 438
225-204-0309	105-5		1	1125		<u>85 080</u> 77 445				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>71 255</u> 66 230	<u>70 334</u> 62 763	<u>69 069</u> 66 230	<u>70 254</u> 66 230	<u>81 401</u> 68 572	<u>79 583</u> 68 572
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>253 438</u> 237 020	<u>272 588</u> 238 105	<u>246 540</u> 237 020	<u>250 277</u> 237 020	<u>279 019</u> 238 105	<u>273 283</u> 238 105
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>120 509</u> 115 566	<u>146 334</u> 138 300	<u>118 954</u> 115 566	<u>119 797</u> 115 566		
225-204-0602	2		1	675	<u>75 808</u> 72 144	<u>117 894</u> 111 224	<u>74 496</u> 72 144	<u>75 206</u> 72 144		

					,
225-204-0307	105		1	1175	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>92 807</u> 78 438
225-204-0309	105-5		1	1125	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>82 199</u> 68 572
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	
225-204-0316	164-10,7		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>281 539</u> 238 105
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	
225-204-0602	2		1	675	

225-204-0603	3		1	550		<u>66 519</u> 62 465	<u>51 463</u> 48 804	<u>50 880</u> 48 804	<u>51 744</u> 48 804	<u>101 201</u> 96 207
225-204-0604	4		1	475		<u>61 428</u> 57 849	<u>47 420</u> 45 065	<u>46 916</u> 45 065	<u>47 662</u> 45 065	<u>88 157</u> 83 829
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>21 013</u> 19 101					
225-204-0805	43-1		1	330			<u>101 639</u> 98 656	<u>101 289</u> 98 656	<u>101 808</u> 98 656	
225-204-0806	43-2		1	330		<u>112 676</u> 108 817	<u>102 611</u> 99 609	<u>102 261</u> 99 609	<u>102 780</u> 99 609	
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110		<u>6 703</u> 6 022	<u>5 964</u> 5 517	<u>5 847</u> 5 517	<u>6 020</u> 5 517	
225-204-1006	3-		1	1750	<u>199 906</u> 185 486					
225-204-1007	-1		1	300		<u>26 705</u> 24 681	<u>21 315</u> 19 997	<u>20 997</u> 19 997	<u>21 468</u> 19 997	
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600		<u>107 310</u> 97 205	<u>95 656</u> 88 980	<u>93 959</u> 88 980	<u>96 472</u> 88 980	
225-204-1202	-2		1	2400		<u>42 389</u> 29 558	<u>34 942</u> 27 057	<u>32 396</u> 27 057	<u>36 166</u> 27 057	
225-204-1203	-3		1	3400		<u>68 331</u> 49 991	<u>57 081</u> 45 761	<u>53 474</u> 45 761	<u>58 815</u> 45 761	



225-204-0603	3		1	550	<u>100 585</u> 96 207	<u>100 445</u> 96 207	<u>100 333</u> 96 207	<u>52 165</u> 48 804	<u>52 024</u> 48 804	<u>100 641</u> 95 539
225-204-0604	4		1	475	<u>87 625</u> 83 829	<u>87 504</u> 83 829	<u>87 407</u> 83 829	<u>48 026</u> 45 065	<u>47 905</u> 45 065	<u>87 668</u> 83 247
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330				<u>102 060</u> 98 656	<u>101 976</u> 98 656	
225-204-0806	43-2		1	330				<u>103 032</u> 99 609	<u>102 948</u> 99 609	
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110				<u>6 104</u> 5 517	<u>6 076</u> 5 517	
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300				<u>21 697</u> 19 997	<u>21 621</u> 19 997	
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600				<u>97 696</u> 88 980	<u>97 288</u> 88 980	
225-204-1202	-2		1	2400				<u>38 002</u> 27 057	<u>37 390</u> 27 057	
225-204-1203	-3		1	3400				<u>61 416</u> 45 761	<u>60 549</u> 45 761	

225-204-0603	3		1	550	<u>51 590</u> 48 804	<u>95 276</u> 89 857	<u>50 521</u> 48 804	<u>51 100</u> 48 804		
225-204-0604	4		1	475	<u>47 529</u> 45 065	<u>82 991</u> 78 297	<u>46 606</u> 45 065	<u>47 106</u> 45 065		
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330	<u>101 715</u> 98 656		<u>101 074</u> 98 656	<u>101 421</u> 98 656		
225-204-0806	43-2		1	330	<u>100 780</u> 97 739		<u>102 046</u> 99 609	<u>102 393</u> 99 609		
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>5 989</u> 5 517		<u>5 776</u> 5 517	<u>5 891</u> 5 517		
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>21 384</u> 19 997		<u>20 801</u> 19 997	<u>21 117</u> 19 997		
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600	<u>94 320</u> 87 310		<u>92 914</u> 88 980	<u>94 599</u> 88 980		
225-204-1202	-2		1	2400	<u>34 975</u> 26 549		<u>30 830</u> 27 057	<u>33 356</u> 27 057		
225-204-1203	-3		1	3400	<u>56 985</u> 44 902		<u>51 254</u> 45 761	<u>54 833</u> 45 761		

				,	
225-204-0603	3		1	550	
225-204-0604	4		1	475	
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-0805	43-1		1	330	
225-204-0806	43-2		1	330	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	
225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1007	-1		1	300	
225-204-1200	13015-2012				
225-204-1201	-1		1	1600	
225-204-1202	-2		1	2400	
225-204-1203	-3		1	3400	

225-204-1204	-4		1	900		<u>88 563</u> 82 327	<u>79 622</u> 75 361	<u>78 667</u> 75 361	<u>80 081</u> 75 361	
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>325 824</u> 306 296					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>218 426</u> 200 943					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>372 849</u> 345 888					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>79 534</u> 73 625					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>73 588</u> 67 795					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>66 811</u> 61 151					
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>51 839</u> 49 323	<u>43 356</u> 41 606	<u>43 037</u> 41 606	<u>43 509</u> 41 606		
225-204-1402	2.8		1	800	<u>80 780</u> 75 196	<u>66 915</u> 63 203	<u>66 066</u> 63 203	<u>67 323</u> 63 203		
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>122 074</u> 113 680	<u>100 917</u> 95 339	<u>99 644</u> 95 339	<u>101 529</u> 95 339		
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>162 186</u> 151 005	<u>134 965</u> 127 519	<u>133 268</u> 127 519	<u>135 781</u> 127 519		

225-204-1204	-4		1	900				<u>80 769</u> 75 361	<u>80 540</u> 75 361	
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300				<u>43 738</u> 41 606	<u>43 662</u> 41 606	
225-204-1402	2.8		1	800				<u>67 935</u> 63 203	<u>67 731</u> 63 203	
225-204-1403	4.4		1	1200				<u>102 447</u> 95 339	<u>102 141</u> 95 339	
225-204-1404	6.0		1	1600				<u>137 005</u> 127 519	<u>136 597</u> 127 519	

					,					
225-204-1204	-4		1	900	<u>78 386</u> 73 946		<u>78 080</u> 75 361	<u>79 027</u> 75 361		
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>43 425</u> 41 606		<u>42 842</u> 41 606	<u>43 157</u> 41 606		
225-204-1402	2.8		1	800	<u>67 098</u> 63 203		<u>65 544</u> 63 203	<u>66 386</u> 63 203		
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>101 193</u> 95 339		<u>98 861</u> 95 339	<u>100 124</u> 95 339		
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>135 333</u> 127 519		<u>132 224</u> 127 519	<u>133 908</u> 127 519		

				,	
225-204-1204	-4		1	900	
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	
225-204-1400	13015-2012				
225-204-1401	1.6		1	300	
225-204-1402	2.8		1	800	
225-204-1403	4.4		1	1200	
225-204-1404	6.0		1	1600	

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	<u>1 275</u> 1 175	<u>1 250</u> 1 175	<u>1 228</u> 1 175	<u>1 219</u> 1 175	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 264</u> 1 175	<u>1 255</u> 1 175	<u>1 248</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 390</u> 1 266	<u>1 357</u> 1 266	<u>1 329</u> 1 266	<u>1 317</u> 1 266	<u>1 336</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 355</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 346</u> 2 983	<u>3 247</u> 2 983	<u>3 159</u> 2 983	<u>3 123</u> 2 983	<u>3 181</u> 2 983	<u>3 304</u> 2 983	<u>3 268</u> 2 983	<u>3 240</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 939</u> 5 153	<u>5 715</u> 5 153	<u>5 518</u> 5 153	<u>5 436</u> 5 153	<u>5 566</u> 5 153	<u>5 844</u> 5 153	<u>5 763</u> 5 153	<u>5 699</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>8 179</u> 7 051	<u>7 855</u> 7 051	<u>7 570</u> 7 051	<u>7 452</u> 7 051	<u>7 640</u> 7 051	<u>8 042</u> 7 051	<u>7 924</u> 7 051	<u>7 832</u> 7 051

**226.****226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>482 492</u> 468 573						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>549 289</u> 534 060						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>533 220</u> 516 815						



225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,257}{1\,175}$	$\frac{1\,220}{1\,175}$	$\frac{1\,234}{1\,175}$	$\frac{1\,301}{1\,175}$	$\frac{1\,284}{1\,175}$	$\frac{1\,308}{1\,175}$	$\frac{1\,276}{1\,175}$	$\frac{1\,232}{1\,175}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\,367}{1\,266}$	$\frac{1\,318}{1\,266}$	$\frac{1\,337}{1\,266}$	$\frac{1\,423}{1\,266}$	$\frac{1\,402}{1\,266}$	$\frac{1\,433}{1\,266}$	$\frac{1\,392}{1\,266}$	$\frac{1\,334}{1\,266}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\,277}{2\,983}$	$\frac{3\,126}{2\,983}$	$\frac{3\,186}{2\,983}$	$\frac{3\,450}{2\,983}$	$\frac{3\,386}{2\,983}$	$\frac{3\,479}{2\,983}$	$\frac{3\,353}{2\,983}$	$\frac{3\,175}{2\,983}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{5\,783}{5\,153}$	$\frac{5\,444}{5\,153}$	$\frac{5\,577}{5\,153}$	$\frac{6\,172}{5\,153}$	$\frac{6\,027}{5\,153}$	$\frac{6\,236}{5\,153}$	$\frac{5\,954}{5\,153}$	$\frac{5\,552}{5\,153}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{7\,953}{7\,051}$	$\frac{7\,463}{7\,051}$	$\frac{7\,656}{7\,051}$	$\frac{8\,516}{7\,051}$	$\frac{8\,306}{7\,051}$	$\frac{8\,609}{7\,051}$	$\frac{8\,201}{7\,051}$	$\frac{7\,620}{7\,051}$

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370							
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500							

225-205-0100	13015-2012						
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,282}{1\,175}$	$\frac{1\,213}{1\,175}$	$\frac{1\,221}{1\,175}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\,400}{1\,266}$	$\frac{1\,309}{1\,266}$	$\frac{1\,320}{1\,266}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\,378}{2\,983}$	$\frac{3\,098}{2\,983}$	$\frac{3\,133}{2\,983}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{6\,009}{5\,153}$	$\frac{5\,380}{5\,153}$	$\frac{5\,459}{5\,153}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{8\,281}{7\,051}$	$\frac{7\,372}{7\,051}$	$\frac{7\,486}{7\,051}$

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						

				,	
226-102-0100	13015-2012				
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	

226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>600 391</u> 582 669					
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>874 084</u> 847 495					
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 045 635</u> 1 014 562					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 187 462</u> 1 153 609					
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 060 652</u> 1 028 515					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 130 354</u> 1 096 850					
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>502 056</u> 486 262					
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>883 907</u> 857 707					
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>915 377</u> 887 979					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 011 529</u> 981 125					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 087 335</u> 1 055 445					
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 026 643</u> 995 173					
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>943 216</u> 915 271					

226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						

				,						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						

				,	
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	

226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 162 700</u> 1 128 562					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>291 877</u> 282 654					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>143 597</u> 137 841					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200		<u>372 586</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>361 234</u> 345 331	<u>359 306</u> 345 331
226-102-0302	-18		1	5400	<u>199 559</u> 191 866					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>105 217</u> 101 509					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>128 969</u> 123 465					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>341 017</u> 328 905					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>213 152</u> 205 123					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 191</u> 92 765					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>172 395</u> 166 614					



226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	$\frac{364}{345} \frac{233}{331}$					
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						

				,						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200						
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						

					,	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200		
226-102-0118	-9		1	5000		
226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200		
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0301	-14		1	4200		
226-102-0302	-18		1	5400		
226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350		
226-102-0402	1-6		1	4250		
226-102-0403	1-8		1	7750		
226-102-0404	2-6		1	5500		
226-102-0406	400.98.25		1	2200		
226-102-0407	400.98.40		1	3430		

226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>112 770</u> 108 669					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>201 402</u> 194 429					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>182 759</u> 176 375					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>202 893</u> 195 344					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>263 417</u> 253 142					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>341 072</u> 327 874					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>25 341</u> 24 459					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>32 366</u> 31 206					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>44 368</u> 42 728					
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>78 285</u> 75 350					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>106 195</u> 102 223					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>160 299</u> 154 356					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>194 379</u> 187 068					

226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						

				,						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						

				,	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0423	400.98.25		1	2000	
226-102-0425	400.124.25		1	2700	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	
226-102-0429	600.124.30		1	5000	

226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>205 610</u> 198 604					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>85 168</u> 81 750					
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	140	<u>4 555</u> 4 339	<u>5 104</u> 4 339	<u>4 854</u> 4 339	<u>4 854</u> 4 339	<u>4 726</u> 4 339	<u>4 662</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 137</u> 8 769	<u>9 962</u> 8 769	<u>9 587</u> 8 769	<u>9 587</u> 8 769	<u>9 394</u> 8 769	<u>9 298</u> 8 769

**226-103.**

226-103-1100	13015-2012										
226-103-1108	2		1	600	<u>16 497</u> 15 754						
226-103-1109	3		1	700	<u>19 156</u> 18 291						
226-103-1400	13015-2012										
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>11 137</u> 10 577	<u>13 486</u> 10 577	<u>12 742</u> 10 577	<u>14 323</u> 10 577	<u>13 114</u> 10 577	<u>12 630</u> 10 577	<u>11 951</u> 10 577



226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	140	$\frac{4\,826}{4\,339}$	$\frac{5\,420}{4\,339}$	$\frac{5\,146}{4\,339}$	$\frac{5\,728}{4\,339}$	$\frac{5\,283}{4\,339}$	$\frac{5\,489}{4\,339}$
226-102-0704	-9		1	210	$\frac{9\,544}{8\,769}$	$\frac{10\,435}{8\,769}$	$\frac{10\,024}{8\,769}$	$\frac{10\,898}{8\,769}$	$\frac{10\,230}{8\,769}$	$\frac{10\,538}{8\,769}$

226-103-1100	13015-2012											
226-103-1108	2		1	600								
226-103-1109	3		1	700								
226-103-1400	13015-2012											
226-103-1402	-1-22-75		1	380	$\frac{11\ 603}{10\ 577}$	$\frac{13\ 672}{10\ 577}$	$\frac{14\ 416}{10\ 577}$	$\frac{13\ 486}{10\ 577}$	$\frac{13\ 114}{10\ 577}$	$\frac{14\ 323}{10\ 577}$	$\frac{11\ 428}{10\ 577}$	$\frac{14\ 323}{10\ 577}$

				,						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	140	$\frac{5\,763}{4\,339}$	$\frac{5\,420}{4\,339}$	$\frac{5\,283}{4\,339}$	$\frac{5\,728}{4\,339}$	$\frac{5\,728}{4\,339}$	$\frac{5\,591}{4\,339}$
226-102-0704	-9		1	210	$\frac{10\,949}{8\,769}$	$\frac{10\,435}{8\,769}$	$\frac{10\,230}{8\,769}$	$\frac{10\,898}{8\,769}$	$\frac{10\,898}{8\,769}$	$\frac{10\,692}{8\,769}$

				,			
226-103-1100	13015-2012						
226-103-1108	2		1	600			
226-103-1109	3		1	700			
226-103-1400	13015-2012						
226-103-1402	-1-22-75		1	380	$\frac{11\,874}{10\,577}$	$\frac{13\,951}{10\,577}$	$\frac{13\,021}{10\,577}$

				,	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0701	-1		1	140	<u>5 249</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 178</u> 8 769

226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{9\,257}{8\,859}$	$\frac{10\,740}{8\,859}$	$\frac{10\,270}{8\,859}$	$\frac{11\,269}{8\,859}$	$\frac{10\,505}{8\,859}$	$\frac{10\,199}{8\,859}$	$\frac{9\,771}{8\,859}$	$\frac{9\,771}{8\,859}$
226-103-1406	-2-22-40		1	90	$\frac{6\,998}{6\,780}$	$\frac{7\,555}{6\,780}$	$\frac{7\,378}{6\,780}$	$\frac{7\,753}{6\,780}$	$\frac{7\,467}{6\,780}$	$\frac{7\,352}{6\,780}$	$\frac{7\,191}{6\,780}$	$\frac{7\,191}{6\,780}$
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{7\,551}{7\,232}$	$\frac{8\,726}{7\,232}$	$\frac{8\,354}{7\,232}$	$\frac{9\,144}{7\,232}$	$\frac{8\,540}{7\,232}$	$\frac{8\,297}{7\,232}$	$\frac{7\,958}{7\,232}$	$\frac{7\,958}{7\,232}$
226-103-1600	13015-2012											
226-103-1601	450		1	7700	$\frac{304\,464}{293\,104}$							
226-103-1602	500		1	8350	$\frac{327\,434}{315\,168}$							
226-103-1603	600 -		1	9650	$\frac{410\,215}{395\,417}$							
226-103-1604	650 -		1	10300	$\frac{437\,903}{422\,107}$							
226-103-1605	700 -		1	10950	$\frac{506\,358}{488\,764}$							
226-103-1700	13015-2012											
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	$\frac{105\,666}{101\,844}$							
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	$\frac{131\,867}{126\,741}$							
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	$\frac{154\,584}{148\,577}$							
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	$\frac{110\,903}{106\,978}$							

226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{9\,551}{8\,859}$	$\frac{10\,858}{8\,859}$	$\frac{11\,328}{8\,859}$	$\frac{10\,740}{8\,859}$	$\frac{10\,505}{8\,859}$	$\frac{11\,269}{8\,859}$	$\frac{9\,440}{8\,859}$	$\frac{11\,269}{8\,859}$
226-103-1406	-2-22-40		1	90	$\frac{7\,109}{6\,780}$	$\frac{7\,599}{6\,780}$	$\frac{7\,775}{6\,780}$	$\frac{7\,555}{6\,780}$	$\frac{7\,467}{6\,780}$	$\frac{7\,753}{6\,780}$	$\frac{7\,067}{6\,780}$	$\frac{7\,753}{6\,780}$
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{7\,784}{7\,232}$	$\frac{8\,819}{7\,232}$	$\frac{9\,191}{7\,232}$	$\frac{8\,726}{7\,232}$	$\frac{8\,540}{7\,232}$	$\frac{9\,144}{7\,232}$	$\frac{7\,697}{7\,232}$	$\frac{9\,144}{7\,232}$
226-103-1600	13015-2012											
226-103-1601	450		1	7700								
226-103-1602	500		1	8350								
226-103-1603	600 -		1	9650								
226-103-1604	650 -		1	10300								
226-103-1605	700 -		1	10950								
226-103-1700	13015-2012											
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500								
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630								
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250								
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500								

					,		
226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{9\,722}{8\,859}$	$\frac{11\,034}{8\,859}$	$\frac{10\,447}{8\,859}$
226-103-1406	-2-22-40		1	90	$\frac{7\,173}{6\,780}$	$\frac{7\,665}{6\,780}$	$\frac{7\,445}{6\,780}$
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{7\,919}{7\,232}$	$\frac{8\,958}{7\,232}$	$\frac{8\,493}{7\,232}$
226-103-1600	13015-2012						
226-103-1601	450		1	7700			
226-103-1602	500		1	8350			
226-103-1603	600 -		1	9650			
226-103-1604	650 -		1	10300			
226-103-1605	700 -		1	10950			
226-103-1700	13015-2012						
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500			
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630			
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250			
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500			

226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>120 539</u> 116 145							
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>143 934</u> 138 592							
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>172 346</u> 165 956							
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>147 957</u> 142 592							
226-103-1800	13015-2012											
226-103-1801	-1		1	720	<u>17 259</u> 16 272	<u>21 709</u> 16 272	<u>20 299</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272	<u>20 086</u> 16 272	<u>18 801</u> 16 272	<u>18 801</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>22 090</u> 20 792	<u>28 023</u> 20 792	<u>26 143</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792	<u>25 859</u> 20 792	<u>24 146</u> 20 792	<u>24 146</u> 20 792

**226-104.**

226-104-0100	13015-2012											
226-104-0101	-42		1	71200	<u>12 142 869</u> 11 066 037							
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 926 359</u> 2 636 913							
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 759 190</u> 2 473 022	<u>2 679 215</u> 2 473 022	<u>2 616 522</u> 2 473 022	<u>2 582 965</u> 2 473 022	<u>2 632 195</u> 2 473 022	<u>2 726 356</u> 2 473 022		
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 620 975</u> 3 315 554							

226-103-1712	-2, 22,5		1	2900								
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600								
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300								
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520								
226-103-1800	13015-2012											
226-103-1801	-1		1	720	<u>18 140</u> 16 272	<u>22 062</u> 16 272	<u>23 472</u> 16 272	<u>21 709</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>17 810</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>23 265</u> 20 792	<u>28 494</u> 20 792	<u>30 374</u> 20 792	<u>28 023</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>22 824</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792

226-104-0100	13015-2012											
226-104-0101	-42		1	71200								
226-104-0103	-21		1	19700								
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 698 104</u> 2 473 022	<u>2 682 832</u> 2 473 022	<u>2 705 740</u> 2 473 022	<u>2 655 705</u> 2 473 022	<u>2 647 869</u> 2 473 022	<u>2 840 128</u> 2 473 022		
226-104-0105	-22,16		1	19900								



				,			
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900			
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600			
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300			
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520			
226-103-1800	13015-2012						
226-103-1801	-1		1	720	<u>18 654</u> 16 272	<u>22 590</u> 16 272	<u>20 828</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>23 950</u> 20 792	<u>29 199</u> 20 792	<u>26 848</u> 20 792

				,					
226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200					
226-104-0103	-21		1	19700					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 789 732</u> 2 473 022	<u>2 862 272</u> 2 473 022	<u>2 764 535</u> 2 473 022	<u>2 623 575</u> 2 473 022	<u>2 783 624</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16		1	19900					

				,		
226-104-0100	13015-2012					
226-104-0101	-42		1	71200		
226-104-0103	-21		1	19700		
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 561 866</u> 2 473 022	<u>2 595 062</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16		1	19900		

226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 556 936</u> 3 252 770					
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 487 296</u> 3 152 689					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 963 732</u> 2 639 392	<u>2 871 985</u> 2 639 392	<u>2 800 063</u> 2 639 392	<u>2 761 566</u> 2 639 392	<u>2 818 044</u> 2 639 392	<u>2 926 065</u> 2 639 392
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 684 045</u> 5 128 487	<u>5 530 998</u> 5 128 487	<u>5 411 022</u> 5 128 487	<u>5 346 803</u> 5 128 487	<u>5 441 016</u> 5 128 487	<u>5 621 211</u> 5 128 487
226-104-0110	-42		1	62500	<u>11 328 938</u> 10 370 552					
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 599 748</u> 2 369 717					
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 099 266</u> 2 822 922					
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 514 031</u> 3 194 214					
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 764 294</u> 5 221 299					
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 664 334</u> 1 476 204					
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 992 306</u> 1 758 871					
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 712 144</u> 2 425 721					
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 501 321</u> 3 127 566					

				,						
226-104-0106	-22,16		1	19900						
226-104-0107	-24		1	22600						
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 893 654</u> 2 639 392	<u>2 876 135</u> 2 639 392	<u>2 902 414</u> 2 639 392	<u>2 845 014</u> 2 639 392	<u>2 836 024</u> 2 639 392	<u>3 056 586</u> 2 639 392
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 567 145</u> 5 128 487	<u>5 537 920</u> 5 128 487	<u>5 581 757</u> 5 128 487	<u>5 486 007</u> 5 128 487	<u>5 471 010</u> 5 128 487	<u>5 838 938</u> 5 128 487
226-104-0110	-42		1	62500						
226-104-0117	-18		1	15200						
226-104-0118	-21		1	18300						
226-104-0119	-24		1	21300						
226-104-0120	-33		1	36500						
226-104-0121	12		1	13200						
226-104-0122	15		1	16500						
226-104-0123	18		1	19800						
226-104-0124	21		1	25900						

226-104-0106	-22,16		1	19900					
226-104-0107	-24		1	22600					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 998 771</u> 2 639 392	<u>3 081 989</u> 2 639 392	<u>2 969 864</u> 2 639 392	<u>2 808 154</u> 2 639 392	<u>2 991 763</u> 2 639 392
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 742 495</u> 5 128 487	<u>5 881 314</u> 5 128 487	<u>5 694 274</u> 5 128 487	<u>5 424 519</u> 5 128 487	<u>5 730 805</u> 5 128 487
226-104-0110	-42		1	62500					
226-104-0117	-18		1	15200					
226-104-0118	-21		1	18300					
226-104-0119	-24		1	21300					
226-104-0120	-33		1	36500					
226-104-0121	12		1	13200					
226-104-0122	15		1	16500					
226-104-0123	18		1	19800					
226-104-0124	21		1	25900					

				,		
226-104-0106	-22,16		1	19900		
226-104-0107	-24		1	22600		
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 737 362</u> 2 639 392	<u>2 775 443</u> 2 639 392
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 306 427</u> 5 128 487	<u>5 369 953</u> 5 128 487
226-104-0110	-42		1	62500		
226-104-0117	-18		1	15200		
226-104-0118	-21		1	18300		
226-104-0119	-24		1	21300		
226-104-0120	-33		1	36500		
226-104-0121	12		1	13200		
226-104-0122	15		1	16500		
226-104-0123	18		1	19800		
226-104-0124	21		1	25900		

226-104-0125	24		1	29600	<u>3 926 068</u> 3 500 398					
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 263 338</u> 5 608 072					
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 043 112</u> 8 120 711					
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200	<u>3 740 530</u> 3 382 110					
226-104-0204	98		1	25600	<u>3 660 798</u> 3 287 450					
226-104-0206	115		1	32100	<u>4 725 941</u> 4 255 137					
226-104-0214	165		1	53200	<u>7 839 276</u> 7 058 868					
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 876 898</u> 1 702 270					
226-104-0223	60		1	14800	<u>2 318 892</u> 2 099 079					
226-104-0225	73		1	20800	<u>3 947 468</u> 3 625 042					
226-104-0229	93		1	27800	<u>4 286 271</u> 3 874 742					
226-104-0233	115		1	39500	<u>5 369 494</u> 4 798 900					

				,						
226-104-0125	24		1	29600						
226-104-0126	33		1	45200						
226-104-0127	42		1	63250						
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200						
226-104-0204	98		1	25600						
226-104-0206	115		1	32100						
226-104-0214	165		1	53200						
226-104-0219	50		1	11700						
226-104-0223	60		1	14800						
226-104-0225	73		1	20800						
226-104-0229	93		1	27800						
226-104-0233	115		1	39500						



226-104-0125	24		1	29600					
226-104-0126	33		1	45200					
226-104-0127	42		1	63250					
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200					
226-104-0204	98		1	25600					
226-104-0206	115		1	32100					
226-104-0214	165		1	53200					
226-104-0219	50		1	11700					
226-104-0223	60		1	14800					
226-104-0225	73		1	20800					
226-104-0229	93		1	27800					
226-104-0233	115		1	39500					

				,		
226-104-0125	24		1	29600		
226-104-0126	33		1	45200		
226-104-0127	42		1	63250		
226-104-0200	13015-2012					
226-104-0202	93		1	24200		
226-104-0204	98		1	25600		
226-104-0206	115		1	32100		
226-104-0214	165		1	53200		
226-104-0219	50		1	11700		
226-104-0223	60		1	14800		
226-104-0225	73		1	20800		
226-104-0229	93		1	27800		
226-104-0233	115		1	39500		

226-104-0237	135		1	50400	$\frac{6\,574\,834}{5\,852\,204}$						
226-104-0243	93		1	22800	$\frac{3\,683\,926}{3\,343\,108}$						
226-104-0245	115		1	29600	$\frac{4\,665\,575}{4\,225\,405}$						

**226-105.**

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	$\frac{9\,184}{8\,950}$	$\frac{9\,555}{8\,950}$	$\frac{9\,437}{8\,950}$	$\frac{9\,687}{8\,950}$	$\frac{9\,496}{8\,950}$	$\frac{9\,419}{8\,950}$	$\frac{9\,312}{8\,950}$	$\frac{9\,312}{8\,950}$

**25.****251.****251-3.****251-302.**

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	$\frac{4\,199\,632}{4\,068\,080}$						

8.04-08-2021

				,							
226-104-0237	135		1	50400							
226-104-0243	93		1	22800							
226-104-0245	115		1	29600							

				,								
226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	$\frac{9\,257}{8\,950}$	$\frac{9\,584}{8\,950}$	$\frac{9\,702}{8\,950}$	$\frac{9\,555}{8\,950}$	$\frac{9\,496}{8\,950}$	$\frac{9\,687}{8\,950}$	$\frac{9\,230}{8\,950}$	$\frac{9\,687}{8\,950}$

				,								
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673								

					,					
226-104-0237	135		1	50400						
226-104-0243	93		1	22800						
226-104-0245	115		1	29600						

					,			
226-105-0100	13015-2012							
226-105-0101	6		1	60	$\frac{9\,300}{8\,950}$	$\frac{9\,628}{8\,950}$	$\frac{9\,481}{8\,950}$	

					,					
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						

8.04-08-2021

				,		
226-104-0237	135		1	50400		
226-104-0243	93		1	22800		
226-104-0245	115		1	29600		

				,	
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 982</u> 3 796 875					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>21 455</u> 19 708	<u>20 901</u> 19 708	<u>20 652</u> 19 708	<u>21 048</u> 19 708	<u>21 476</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 004</u> 15 368	<u>16 461</u> 15 368	<u>16 215</u> 15 368	<u>16 605</u> 15 368	<u>17 025</u> 15 368

255.

, ,

255-1.

255-101.

					,						
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>55 530</u> 46 183	<u>62 080</u> 49 114	<u>56 497</u> 46 945	<u>54 895</u> 49 114	<u>31 169</u> 22 338	<u>63 428</u> 48 791	<u>56 217</u> 45 998

8.04-08-2021

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 971</u> 19 708	<u>20 880</u> 19 708	<u>20 691</u> 19 708	<u>20 675</u> 19 708	<u>21 083</u> 19 708	<u>22 431</u> 19 708	<u>21 993</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>16 529</u> 15 368	<u>16 440</u> 15 368	<u>16 254</u> 15 368	<u>16 239</u> 15 368	<u>16 640</u> 15 368	<u>17 963</u> 15 368	<u>17 533</u> 15 368

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>56 161</u> 45 998	<u>56 302</u> 46 183	<u>57 260</u> 49 114	<u>59 154</u> 49 114	<u>63 933</u> 48 791	<u>63 933</u> 48 791	<u>60 423</u> 48 791



251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>22 559</u> 19 708	<u>20 502</u> 19 708	<u>21 006</u> 19 708	<u>20 871</u> 19 708	<u>20 746</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>18 088</u> 15 368	<u>16 069</u> 15 368	<u>16 564</u> 15 368	<u>16 431</u> 15 368	<u>16 308</u> 15 368

255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 722</u> 48 791	<u>57 991</u> 49 114	<u>59 205</u> 48 791	<u>53 376</u> 49 114	<u>54 638</u> 49 114

251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 722</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>2 177</u> 1 537

## 255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2								
255-102-0201	60 ' 17608-2017 '	2	1	130	$\frac{6\,358}{5\,978}$	$\frac{6\,722}{6\,197}$	$\frac{6\,496}{6\,197}$	$\frac{6\,617}{6\,272}$		
255-102-0202	60 ' - ( ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,126}{6\,732}$	$\frac{7\,518}{6\,978}$	$\frac{7\,292}{6\,978}$	$\frac{7\,423}{7\,063}$		
255-102-0203	60 ' - ( ) 17608-2017	2	1	131	$\frac{7\,853}{7\,442}$	$\frac{8\,272}{7\,714}$	$\frac{8\,044}{7\,714}$	$\frac{8\,185}{7\,808}$		
255-102-0204	60 ' ' 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,899}{10\,430}$	$\frac{11\,428}{10\,811}$	$\frac{11\,202}{10\,811}$	$\frac{11\,381}{10\,943}$		
255-102-0207	80 ' 17608-2017 '	2	1	175	$\frac{6\,909}{6\,431}$	$\frac{7\,339}{6\,666}$	$\frac{7\,035}{6\,666}$	$\frac{7\,177}{6\,747}$		
255-102-0208	80 ' - ( ) 17608-2018	2	1	175	$\frac{7\,679}{7\,186}$	$\frac{8\,137}{7\,448}$	$\frac{7\,833}{7\,448}$	$\frac{7\,985}{7\,539}$		
255-102-0209	80 ' - ( ) 17608-2019	2	1	175	$\frac{8\,402}{7\,894}$	$\frac{8\,886}{8\,183}$	$\frac{8\,582}{8\,183}$	$\frac{8\,743}{8\,283}$		
255-102-0210	80 ' ' 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,452}{10\,884}$	$\frac{12\,047}{11\,282}$	$\frac{11\,743}{11\,282}$	$\frac{11\,943}{11\,420}$		

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2									
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' ,	2									
255-102-0201	60 17608-2017 ,	2	1	130							
255-102-0202	( 60 , - 17608-2017 )	2	1	130							
255-102-0203	( 60 , - 17608-2017 )	2	1	131							
255-102-0204	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0207	80 17608-2017 ,	2	1	175							
255-102-0208	( 80 , - 17608-2018 )	2	1	175							
255-102-0209	( 80 , - 17608-2019 )	2	1	175							
255-102-0210	80 , , 17608-2017	2	1	175							

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	60 - 100 - i ' , 17608-2017	2							
255-102-0201	60 ' 17608-2017 '	2	1	130					
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 ' 17608-2017 '	2	1	175					
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0210	80 , , 17608-2017	2	1	175					

255-102-0100	, 30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2			
255-102-0200	, , 60 - 100' - i ' , 17608-2017	2			
255-102-0201	60 , 17608-2017 ,	2	1	130	
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	
255-102-0204	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0207	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0210	80 , , 17608-2017	2	1	175	

255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	$\frac{7\,216}{6\,732}$	$\frac{7\,657}{6\,978}$	$\frac{7\,353}{6\,978}$	$\frac{7\,499}{7\,063}$		
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	$\frac{7\,987}{7\,487}$	$\frac{8\,456}{7\,760}$	$\frac{8\,151}{7\,760}$	$\frac{8\,307}{7\,855}$		
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	$\frac{8\,711}{8\,197}$	$\frac{9\,206}{8\,496}$	$\frac{8\,902}{8\,496}$	$\frac{9\,067}{8\,600}$		
255-102-0214	100 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,759}{11\,185}$	$\frac{12\,366}{11\,594}$	$\frac{12\,061}{11\,594}$	$\frac{12\,265}{11\,736}$		
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	$\frac{6\,901}{6\,324}$	$\frac{7\,381}{6\,555}$	$\frac{6\,989}{6\,555}$	$\frac{7\,147}{6\,636}$		
255-102-0216	60 , ( ) 17608-2022	2	1	225	$\frac{7\,671}{7\,080}$	$\frac{8\,179}{7\,338}$	$\frac{7\,788}{7\,338}$	$\frac{7\,956}{7\,428}$		
255-102-0217	60 , ( ) 17608-2023	2	1	225	$\frac{8\,395}{7\,790}$	$\frac{8\,930}{8\,074}$	$\frac{8\,539}{8\,074}$	$\frac{8\,715}{8\,173}$		
255-102-0218	60 , 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,443}{10\,778}$	$\frac{12\,089}{11\,172}$	$\frac{11\,698}{11\,172}$	$\frac{11\,913}{11\,308}$		
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	$\frac{7\,264}{6\,779}$	$\frac{7\,707}{7\,026}$	$\frac{7\,402}{7\,026}$	$\frac{7\,549}{7\,112}$		
255-102-0222	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	$\frac{8\,033}{7\,532}$	$\frac{8\,503}{7\,807}$	$\frac{8\,199}{7\,807}$	$\frac{8\,355}{7\,903}$		

				,							
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175							
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175							
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175							
255-102-0214	100 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225							
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225							
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225							
255-102-0218	60 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175							
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175							



				,					
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175					
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175					
255-102-0214	100 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225					
255-102-0216	60 , ( ) 17608-2022	2	1	225					
255-102-0217	60 , ( ) 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	60 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175					
255-102-0222	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175					

8.04-08-2021

				,	
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	
255-102-0214	100 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	
255-102-0218	60 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	

255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175	$\frac{8\,757}{8\,242}$	$\frac{9\,254}{8\,543}$	$\frac{8\,950}{8\,543}$	$\frac{9\,115}{8\,648}$		
255-102-0224	80 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,805}{11\,230}$	$\frac{12\,413}{11\,641}$	$\frac{12\,109}{11\,641}$	$\frac{12\,313}{11\,783}$		
255-102-0225	100 , 17608-2017	2	1	225	$\frac{7\,671}{7\,080}$	$\frac{8\,179}{7\,338}$	$\frac{7\,788}{7\,338}$	$\frac{7\,956}{7\,428}$		
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	$\frac{8\,441}{7\,835}$	$\frac{8\,978}{8\,121}$	$\frac{8\,586}{8\,121}$	$\frac{8\,764}{8\,220}$		
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	$\frac{9\,164}{8\,543}$	$\frac{9\,727}{8\,855}$	$\frac{9\,335}{8\,855}$	$\frac{9\,522}{8\,963}$		
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,214}{11\,533}$	$\frac{12\,888}{11\,954}$	$\frac{12\,496}{11\,954}$	$\frac{12\,722}{12\,100}$		
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,571}{7\,080}$	$\frac{8\,025}{7\,338}$	$\frac{7\,721}{7\,338}$	$\frac{7\,871}{7\,428}$		
255-102-0230	80 , ( ) 17608-2028	2	1	175	$\frac{8\,341}{7\,835}$	$\frac{8\,823}{8\,121}$	$\frac{8\,519}{8\,121}$	$\frac{8\,679}{8\,220}$		
255-102-0231	80 , ( ) 17608-2029	2	1	175	$\frac{9\,064}{8\,543}$	$\frac{9\,572}{8\,855}$	$\frac{9\,268}{8\,855}$	$\frac{9\,438}{8\,963}$		
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{12\,114}{11\,533}$	$\frac{12\,733}{11\,954}$	$\frac{12\,429}{11\,954}$	$\frac{12\,637}{12\,100}$		

				,							
255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175							
255-102-0224	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0225	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225							
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225							
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0230	80 , ( ) 17608-2028	2	1	175							
255-102-0231	80 , ( ) 17608-2029	2	1	175							
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175							

255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , ( ) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175					

				,	
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0224	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	
255-102-0228	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0229	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	
255-102-0232	800 , , 17608-2017	2	1	175	

255-102-0233	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	$\frac{7\,980}{7\,382}$	$\frac{8\,499}{7\,652}$	$\frac{8\,108}{7\,652}$	$\frac{8\,279}{7\,745}$		
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	$\frac{8\,748}{8\,136}$	$\frac{9\,296}{8\,433}$	$\frac{8\,905}{8\,433}$	$\frac{9\,086}{8\,536}$		
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	$\frac{9\,473}{8\,846}$	$\frac{10\,047}{9\,169}$	$\frac{9\,655}{9\,169}$	$\frac{9\,846}{9\,281}$		
255-102-0236	100 , 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,521}{11\,834}$	$\frac{13\,206}{12\,266}$	$\frac{12\,815}{12\,266}$	$\frac{13\,044}{12\,416}$		
255-102-0237	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	$\frac{8\,364}{7\,759}$	$\frac{8\,898}{8\,042}$	$\frac{8\,506}{8\,042}$	$\frac{8\,683}{8\,141}$		
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	$\frac{9\,134}{8\,514}$	$\frac{9\,696}{8\,825}$	$\frac{9\,305}{8\,825}$	$\frac{9\,491}{8\,933}$		
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	$\frac{9\,857}{9\,223}$	$\frac{10\,445}{9\,559}$	$\frac{10\,054}{9\,559}$	$\frac{10\,249}{9\,676}$		
255-102-0240	100 , 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,907}{12\,213}$	$\frac{13\,606}{12\,659}$	$\frac{13\,215}{12\,659}$	$\frac{13\,449}{12\,813}$		
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2								
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{13\,287}{12\,771}$	$\frac{13\,904}{13\,238}$	$\frac{13\,678}{13\,238}$	$\frac{13\,887}{13\,400}$		

				,							
255-102-0233	100 , 17608-2017 ,	2	1	225							
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225							
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225							
255-102-0236	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0237	100 , 17608-2017 ,	2	1	225							
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225							
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225							
255-102-0240	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , , 17608-2017	2									
255-102-0301	60 , , , 17608-2017	2	1	130							



255-102-0233	100 , 17608-2017 ,	2	1	225					
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 , 17608-2017 ,	2	1	225					
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2							
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130					

				,	
255-102-0233	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	
255-102-0236	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0237	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	
255-102-0240	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , , 17608-2017	2			
255-102-0301	60 , , , 17608-2017	2	1	130	

255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>14 055</u> 13 525	<u>14 700</u> 14 019	<u>14 474</u> 14 019	<u>14 693</u> 14 190		
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>14 779</u> 14 235	<u>15 451</u> 14 755	<u>15 225</u> 14 755	<u>15 453</u> 14 935		
255-102-0304	60 , , 17608-2017	2	1	130	<u>17 828</u> 17 223	<u>18 610</u> 17 852	<u>18 384</u> 17 852	<u>18 651</u> 18 070		
255-102-0305	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>13 838</u> 13 224	<u>14 521</u> 13 707	<u>14 216</u> 13 707	<u>14 447</u> 13 874		
255-102-0306	( 80 , - ) 17608-2018	2	1	175	<u>14 608</u> 13 979	<u>15 319</u> 14 489	<u>15 015</u> 14 489	<u>15 255</u> 14 667		
255-102-0307	( 80 , - ) 17608-2019	2	1	175	<u>15 331</u> 14 687	<u>16 068</u> 15 224	<u>15 764</u> 15 224	<u>16 013</u> 15 410		
255-102-0308	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>18 381</u> 17 677	<u>19 229</u> 18 323	<u>18 925</u> 18 323	<u>19 213</u> 18 547		
255-102-0309	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>14 245</u> 13 525	<u>14 993</u> 14 019	<u>14 602</u> 14 019	<u>14 853</u> 14 190		
255-102-0310	- 100 , ( ) 17608-2020	2	1	225	<u>15 015</u> 14 280	<u>15 792</u> 14 801	<u>15 400</u> 14 801	<u>15 661</u> 14 982		

				,							
255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0304	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0305	80 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0306	( 80 , - ) 17608-2018	2	1	175							
255-102-0307	( 80 , - ) 17608-2019	2	1	175							
255-102-0308	80 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0309	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0310	- 100 , ( ) 17608-2020	2	1	225							

255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0304	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0305	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0306	( 80 , - ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0307	( 80 , - ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0308	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0309	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0310	- 100 , ( ) 17608-2020	2	1	225					

				,	
255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0304	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0305	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0306	( 80 , - ) 17608-2018	2	1	175	
255-102-0307	( 80 , - ) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0308	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0309	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0310	- 100 , ( ) 17608-2020	2	1	225	

255-102-0311	100 , ( ) 17608-2021	2	1	225	<u>15 740</u> 14 990	<u>16 542</u> 15 537	<u>16 151</u> 15 537	<u>16 421</u> 15 727		
255-102-0312	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>18 788</u> 17 978	<u>19 702</u> 18 635	<u>19 311</u> 18 635	<u>19 619</u> 18 863		
255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>13 640</u> 13 117	<u>14 270</u> 13 597	<u>14 043</u> 13 597	<u>14 257</u> 13 763		
255-102-0314	( 60 , ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>14 410</u> 13 873	<u>15 068</u> 14 379	<u>14 842</u> 14 379	<u>15 065</u> 14 555		
255-102-0315	( 60 , ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>15 134</u> 14 583	<u>15 819</u> 15 115	<u>15 593</u> 15 115	<u>15 825</u> 15 300		
255-102-0316	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>18 182</u> 17 571	<u>18 978</u> 18 213	<u>18 752</u> 18 213	<u>19 023</u> 18 435		
255-102-0317	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>14 191</u> 13 570	<u>14 887</u> 14 065	<u>14 582</u> 14 065	<u>14 817</u> 14 237		
255-102-0318	( 80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>14 961</u> 14 325	<u>15 685</u> 14 848	<u>15 381</u> 14 848	<u>15 625</u> 15 030		
255-102-0319	( 80 , ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>15 686</u> 15 035	<u>16 436</u> 15 584	<u>16 131</u> 15 584	<u>16 385</u> 15 775		

				,							
255-102-0311	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225							
255-102-0312	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0314	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130							
255-102-0315	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130							
255-102-0316	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0317	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0318	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175							
255-102-0319	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175							



255-102-0311	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225					
255-102-0312	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0314	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0315	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130					
255-102-0316	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0317	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0318	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175					
255-102-0319	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175					

				,	
255-102-0311	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	
255-102-0312	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0313	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0314	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	130	
255-102-0315	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	130	
255-102-0316	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0317	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0318	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	
255-102-0319	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	

255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175	<u>18 734</u> 18 023	<u>19 595</u> 18 682	<u>19 291</u> 18 682	<u>19 583</u> 18 910		
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>14 600</u> 13 873	<u>15 361</u> 14 379	<u>14 970</u> 14 379	<u>15 225</u> 14 555		
255-102-0322	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>15 370</u> 14 628	<u>16 159</u> 15 162	<u>15 768</u> 15 162	<u>16 033</u> 15 347		
255-102-0323	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>16 093</u> 15 336	<u>16 908</u> 15 896	<u>16 517</u> 15 896	<u>16 792</u> 16 091		
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>19 143</u> 18 326	<u>20 070</u> 18 995	<u>19 678</u> 18 995	<u>19 991</u> 19 228		
255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175	<u>14 500</u> 13 873	<u>15 207</u> 14 379	<u>14 902</u> 14 379	<u>15 141</u> 14 555		
255-102-0326	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>15 270</u> 14 628	<u>16 005</u> 15 162	<u>15 701</u> 15 162	<u>15 949</u> 15 347		
255-102-0327	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>15 993</u> 15 336	<u>16 754</u> 15 896	<u>16 450</u> 15 896	<u>16 707</u> 16 091		
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175	<u>19 043</u> 18 326	<u>19 915</u> 18 995	<u>19 611</u> 18 995	<u>19 907</u> 19 228		

				,							
255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0322	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225							
255-102-0323	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225							
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0326	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175							
255-102-0327	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175							
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175							

255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0322	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0323	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0326	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0327	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175					

				,	
255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0322	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	
255-102-0323	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0326	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0327	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175	

255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>14 907</u> 14 174	<u>15 679</u> 14 691	<u>15 288</u> 14 691	<u>15 547</u> 14 871		
255-102-0330	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>15 677</u> 14 929	<u>16 478</u> 15 474	<u>16 086</u> 15 474	<u>16 356</u> 15 663		
255-102-0331	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>16 402</u> 15 639	<u>17 228</u> 16 210	<u>16 837</u> 16 210	<u>17 115</u> 16 408		
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>19 450</u> 18 627	<u>20 388</u> 19 308	<u>19 997</u> 19 308	<u>20 314</u> 19 544		
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>15 293</u> 14 552	<u>16 079</u> 15 084	<u>15 688</u> 15 084	<u>15 952</u> 15 268		
255-102-0334	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>16 063</u> 15 307	<u>16 878</u> 15 866	<u>16 486</u> 15 866	<u>16 761</u> 16 060		
255-102-0335	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>16 786</u> 16 016	<u>17 627</u> 16 601	<u>17 236</u> 16 601	<u>17 519</u> 16 803		
255-102-0336	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>19 836</u> 19 006	<u>20 788</u> 19 700	<u>20 397</u> 19 700	<u>20 718</u> 19 941		
255-102-0400	, , , 60 = 100 - i , , , 17608-2017	2								

				,							
255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0330	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225							
255-102-0331	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225							
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0334	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225							
255-102-0335	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225							
255-102-0336	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0400	, , 60 = 100 - i , , , 17608-2017	2									



255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0330	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					
255-102-0331	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0334	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0335	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0336	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	60 = 100 - i , , , 17608-2017	2							

				,	
255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0330	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	
255-102-0331	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0334	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	
255-102-0335	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	
255-102-0336	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0400	, , 60 = 100 - i , , , 17608-2017	2			

255-102-0401	60 , , 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,281}{6\,883}$	$\frac{7\,678}{7\,135}$	$\frac{7\,452}{7\,135}$	$\frac{7\,585}{7\,222}$		
255-102-0402	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,051}{7\,638}$	$\frac{8\,477}{7\,917}$	$\frac{8\,251}{7\,917}$	$\frac{8\,393}{8\,014}$		
255-102-0403	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,775}{8\,348}$	$\frac{9\,227}{8\,653}$	$\frac{9\,001}{8\,653}$	$\frac{9\,153}{8\,759}$		
255-102-0404	60 , , 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,823}{11\,337}$	$\frac{12\,387}{11\,751}$	$\frac{12\,161}{11\,751}$	$\frac{12\,351}{11\,894}$		
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,832}{7\,336}$	$\frac{8\,296}{7\,604}$	$\frac{7\,991}{7\,604}$	$\frac{8\,145}{7\,696}$		
255-102-0406	( 80 , - ) 17608-2018	2	1	175	$\frac{8\,602}{8\,091}$	$\frac{9\,094}{8\,386}$	$\frac{8\,790}{8\,386}$	$\frac{8\,953}{8\,489}$		
255-102-0407	( 80 , - ) 17608-2019	2	1	175	$\frac{9\,327}{8\,801}$	$\frac{9\,845}{9\,122}$	$\frac{9\,540}{9\,122}$	$\frac{9\,713}{9\,234}$		
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175	$\frac{12\,375}{11\,789}$	$\frac{13\,004}{12\,220}$	$\frac{12\,700}{12\,220}$	$\frac{12\,911}{12\,369}$		
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,241}{7\,638}$	$\frac{8\,770}{7\,917}$	$\frac{8\,379}{7\,917}$	$\frac{8\,553}{8\,014}$		

				,							
255-102-0401	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0402	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0403	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0404	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0406	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175							
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175							
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225							

255-102-0401	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	( 80 , - ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	( 80 , - ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225					

				,	
255-102-0401	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0402	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0403	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0404	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0406	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225	

255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	<u>9 011</u> 8 393	<u>9 568</u> 8 700	<u>9 177</u> 8 700	<u>9 362</u> 8 806		
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	<u>9 734</u> 9 102	<u>10 317</u> 9 434	<u>9 926</u> 9 434	<u>10 120</u> 9 550		
255-102-0412	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 784</u> 12 092	<u>13 478</u> 12 533	<u>13 087</u> 12 533	<u>13 320</u> 12 687		
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 635</u> 7 231	<u>8 046</u> 7 495	<u>7 820</u> 7 495	<u>7 957</u> 7 587		
255-102-0414	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>8 406</u> 7 986	<u>8 844</u> 8 278	<u>8 618</u> 8 278	<u>8 766</u> 8 379		
255-102-0415	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>9 128</u> 8 695	<u>9 593</u> 9 012	<u>9 367</u> 9 012	<u>9 524</u> 9 122		
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>12 178</u> 11 685	<u>12 755</u> 12 111	<u>12 528</u> 12 111	<u>12 723</u> 12 259		
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 187</u> 7 683	<u>8 663</u> 7 964	<u>8 359</u> 7 964	<u>8 517</u> 8 061		
255-102-0418	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 957</u> 8 439	<u>9 462</u> 8 747	<u>9 157</u> 8 747	<u>9 326</u> 8 854		

				,							
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225							
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225							
255-102-0412	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0414	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130							
255-102-0415	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130							
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0418	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175							



				,					
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175					

				,	
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	
255-102-0412	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0414	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130	
255-102-0415	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130	
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0418	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	

255-102-0419	( 80 , - ) 17608-2025	2	1	175	$\frac{9\,680}{9\,147}$	$\frac{10\,211}{9\,481}$	$\frac{9\,906}{9\,481}$	$\frac{10\,084}{9\,597}$		
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175	$\frac{12\,730}{12\,137}$	$\frac{13\,372}{12\,580}$	$\frac{13\,067}{12\,580}$	$\frac{13\,284}{12\,734}$		
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,596}{7\,986}$	$\frac{9\,138}{8\,278}$	$\frac{8\,746}{8\,278}$	$\frac{8\,926}{8\,379}$		
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	$\frac{9\,364}{8\,740}$	$\frac{9\,934}{9\,059}$	$\frac{9\,543}{9\,059}$	$\frac{9\,732}{9\,170}$		
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	$\frac{10\,088}{9\,450}$	$\frac{10\,685}{9\,795}$	$\frac{10\,294}{9\,795}$	$\frac{10\,492}{9\,915}$		
255-102-0424	100 , , 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,137}{12\,438}$	$\frac{13\,844}{12\,892}$	$\frac{13\,453}{12\,892}$	$\frac{13\,690}{13\,050}$		
255-102-0425	80 , , 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,496}{7\,986}$	$\frac{8\,983}{8\,278}$	$\frac{8\,679}{8\,278}$	$\frac{8\,841}{8\,379}$		
255-102-0426	( 80 , - ) 17608-2028	2	1	175	$\frac{9\,264}{8\,740}$	$\frac{9\,780}{9\,059}$	$\frac{9\,476}{9\,059}$	$\frac{9\,648}{9\,170}$		
255-102-0427	( 80 , - ) 17608-2029	2	1	175	$\frac{9\,989}{9\,450}$	$\frac{10\,531}{9\,795}$	$\frac{10\,226}{9\,795}$	$\frac{10\,408}{9\,915}$		

				,							
255-102-0419	( 80 , - ) 17608-2025	2	1	175							
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225							
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225							
255-102-0424	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0425	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0426	( 80 , - ) 17608-2028	2	1	175							
255-102-0427	( 80 , - ) 17608-2029	2	1	175							

255-102-0419	( 80 , ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	( 80 , ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	( 80 , ) 17608-2029	2	1	175					

				,	
255-102-0419	( 80 , - ) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	
255-102-0424	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0425	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0426	( 80 , - ) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0427	( 80 , - ) 17608-2029	2	1	175	

255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 037</u> 12 438	<u>13 690</u> 12 892	<u>13 386</u> 12 892	<u>13 606</u> 13 050		
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 903</u> 8 287	<u>9 456</u> 8 590	<u>9 065</u> 8 590	<u>9 248</u> 8 695		
255-102-0430	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>9 673</u> 9 042	<u>10 254</u> 9 373	<u>9 863</u> 9 373	<u>10 056</u> 9 487		
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>10 396</u> 9 751	<u>11 003</u> 10 107	<u>10 612</u> 10 107	<u>10 814</u> 10 230		
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 445</u> 12 741	<u>14 164</u> 13 206	<u>13 773</u> 13 206	<u>14 014</u> 13 367		
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 287</u> 8 664	<u>9 854</u> 8 980	<u>9 463</u> 8 980	<u>9 651</u> 9 090		
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>10 057</u> 9 419	<u>10 653</u> 9 763	<u>10 261</u> 9 763	<u>10 459</u> 9 882		
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>10 782</u> 10 129	<u>11 403</u> 10 499	<u>11 012</u> 10 499	<u>11 219</u> 10 627		
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 830</u> 13 117	<u>14 563</u> 13 597	<u>14 171</u> 13 597	<u>14 417</u> 13 763		

				,							
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0430	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225							
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225							
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225							
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225							
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225							



				,					
255-102-0428	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	100 , , 17608-2017	2	1	225					

				,	
255-102-0428	80 17608-2017	,	2	1	175
255-102-0429	100 17608-2017	,	2	1	225
255-102-0430	100 - ( ) 17608-2030	,	2	1	225
255-102-0431	100 - ( ) 17608-2031	,	2	1	225
255-102-0432	100 17608-2017	,	2	1	225
255-102-0433	100 17608-2017	,	2	1	225
255-102-0434	100 - ( ) 17608-2032	,	2	1	225
255-102-0435	100 - ( ) 17608-2033	,	2	1	225
255-102-0436	100 17608-2017	,	2	1	225

255-102-0500	60 - 100' - i , 17608-2017	2								
255-102-0501	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>14 210</u> 13 676	<u>14 860</u> 14 176	<u>14 634</u> 14 176	<u>14 855</u> 14 349		
255-102-0502	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>14 980</u> 14 431	<u>15 659</u> 14 958	<u>15 433</u> 14 958	<u>15 663</u> 15 141		
255-102-0503	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>15 702</u> 15 140	<u>16 408</u> 15 693	<u>16 182</u> 15 693	<u>16 421</u> 15 884		
255-102-0504	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>18 752</u> 18 130	<u>19 569</u> 18 792	<u>19 343</u> 18 792	<u>19 621</u> 19 022		
255-102-0505	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>14 761</u> 14 129	<u>15 477</u> 14 645	<u>15 173</u> 14 645	<u>15 415</u> 14 824		
255-102-0506	80 , ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>15 531</u> 14 884	<u>16 276</u> 15 427	<u>15 971</u> 15 427	<u>16 223</u> 15 616		
255-102-0507	80 , ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>16 256</u> 15 594	<u>17 027</u> 16 163	<u>16 722</u> 16 163	<u>16 983</u> 16 361		

				,							
255-102-0500	, , 60 - 100 - i , , , 17608-2017	2									
255-102-0501	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0502	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0503	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0504	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0505	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0506	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175							
255-102-0507	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175							

255-102-0500	60 - 100' - i , 17608-2017	2							
255-102-0501	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0502	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0503	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0504	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0505	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0506	80 , ( ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0507	80 , ( ) 17608-2019	2	1	175					

255-102-0500	60 - 100 i , 17608-2017	2			
255-102-0501	60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0502	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0503	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0504	60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0505	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0506	80 , ( ) 17608-2018	2	1	175	
255-102-0507	80 , ( ) 17608-2019	2	1	175	

255-102-0508	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>19 304</u> 18 582	<u>20 186</u> 19 261	<u>19 882</u> 19 261	<u>20 181</u> 19 496		
255-102-0509	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>15 170</u> 14 431	<u>15 952</u> 14 958	<u>15 560</u> 14 958	<u>15 823</u> 15 141		
255-102-0510	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	<u>15 940</u> 15 186	<u>16 750</u> 15 741	<u>16 359</u> 15 741	<u>16 631</u> 15 933		
255-102-0511	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	<u>16 663</u> 15 895	<u>17 499</u> 16 475	<u>17 108</u> 16 475	<u>17 389</u> 16 677		
255-102-0512	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>19 712</u> 18 885	<u>20 660</u> 19 575	<u>20 269</u> 19 575	<u>20 589</u> 19 814		
255-102-0513	60 , , 17608-2017	2	1	130	<u>14 564</u> 14 024	<u>15 228</u> 14 536	<u>15 002</u> 14 536	<u>15 227</u> 14 714		
255-102-0514	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>15 333</u> 14 778	<u>16 025</u> 15 317	<u>15 799</u> 15 317	<u>16 034</u> 15 504		
255-102-0515	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>16 057</u> 15 488	<u>16 775</u> 16 053	<u>16 549</u> 16 053	<u>16 793</u> 16 249		

				,							
255-102-0508	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0509	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0510	100 - ( ) 17608-2020	2	1	225							
255-102-0511	100 - ( ) 17608-2021	2	1	225							
255-102-0512	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0513	60 17608-2017	2	1	130							
255-102-0514	60 ( ) 17608-2022	2	1	130							
255-102-0515	60 ( ) 17608-2023	2	1	130							



				,					
255-102-0508	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0509	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0510	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225					
255-102-0511	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225					
255-102-0512	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0513	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0514	60 , ( ) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0515	60 , ( ) 17608-2023	2	1	130					

				,	
255-102-0508	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0509	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0510	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	
255-102-0511	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	
255-102-0512	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0513	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0514	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	130	
255-102-0515	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	130	

255-102-0516	60 , , 17608-2017	2	1	130	<u>19 105</u> 18 476	<u>19 935</u> 19 151	<u>19 709</u> 19 151	<u>19 991</u> 19 385		
255-102-0517	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>15 116</u> 14 476	<u>15 845</u> 15 005	<u>15 541</u> 15 005	<u>15 787</u> 15 189		
255-102-0518	60 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>15 886</u> 15 232	<u>16 644</u> 15 788	<u>16 339</u> 15 788	<u>16 595</u> 15 981		
255-102-0519	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>16 609</u> 15 940	<u>17 393</u> 16 522	<u>17 088</u> 16 522	<u>17 353</u> 16 724		
255-102-0520	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>19 658</u> 18 930	<u>20 554</u> 19 621	<u>20 249</u> 19 621	<u>20 553</u> 19 861		
255-102-0521	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>15 523</u> 14 778	<u>16 318</u> 15 317	<u>15 926</u> 15 317	<u>16 194</u> 15 504		
255-102-0522	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>16 293</u> 15 533	<u>17 116</u> 16 100	<u>16 725</u> 16 100	<u>17 002</u> 16 297		
255-102-0523	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>17 017</u> 16 243	<u>17 867</u> 16 836	<u>17 476</u> 16 836	<u>17 762</u> 17 042		

				,							
255-102-0516	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0517	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0518	60 , - ( ) 17608-2024	2	1	175							
255-102-0519	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175							
255-102-0520	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0521	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0522	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225							
255-102-0523	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225							

				,					
255-102-0516	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0517	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0518	60 , - ( ) 17608-2024	2	1	175					
255-102-0519	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0520	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0521	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0522	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0523	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					

				,	
255-102-0516	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0517	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0518	60 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	
255-102-0519	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0520	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0521	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0522	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	
255-102-0523	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	

255-102-0524	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>20 065</u> 19 231	<u>21 026</u> 19 933	<u>20 635</u> 19 933	<u>20 960</u> 20 177		
255-102-0525	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>15 423</u> 14 778	<u>16 163</u> 15 317	<u>15 859</u> 15 317	<u>16 109</u> 15 504		
255-102-0526	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>16 193</u> 15 533	<u>16 962</u> 16 100	<u>16 658</u> 16 100	<u>16 918</u> 16 297		
255-102-0527	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>16 917</u> 16 243	<u>17 713</u> 16 836	<u>17 408</u> 16 836	<u>17 677</u> 17 042		
255-102-0528	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>19 966</u> 19 231	<u>20 872</u> 19 933	<u>20 568</u> 19 933	<u>20 875</u> 20 177		
255-102-0529	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>15 832</u> 15 080	<u>16 638</u> 15 631	<u>16 246</u> 15 631	<u>16 518</u> 15 822		
255-102-0530	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>16 602</u> 15 835	<u>17 436</u> 16 414	<u>17 045</u> 16 414	<u>17 326</u> 16 614		
255-102-0531	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>17 324</u> 16 544	<u>18 185</u> 17 148	<u>17 794</u> 17 148	<u>18 084</u> 17 358		

				,							
255-102-0524	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0525	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0526	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175							
255-102-0527	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175							
255-102-0528	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0529	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0530	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225							
255-102-0531	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225							



				,					
255-102-0524	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0525	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0526	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0527	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0528	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0529	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0530	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					
255-102-0531	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					

				,	
255-102-0524	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0525	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0526	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0527	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	
255-102-0528	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0529	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0530	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	
255-102-0531	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	

255-102-0532	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>20 374</u> 19 534	<u>21 346</u> 20 247	<u>20 955</u> 20 247	<u>21 284</u> 20 495		
255-102-0533	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>16 216</u> 15 457	<u>17 036</u> 16 021	<u>16 645</u> 16 021	<u>16 921</u> 16 217		
255-102-0534	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>16 986</u> 16 212	<u>17 834</u> 16 804	<u>17 443</u> 16 804	<u>17 729</u> 17 010		
255-102-0535	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>17 710</u> 16 922	<u>18 585</u> 17 540	<u>18 194</u> 17 540	<u>18 489</u> 17 755		
255-102-0536	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>20 759</u> 19 911	<u>21 745</u> 20 638	<u>21 353</u> 20 638	<u>21 687</u> 20 890		
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96					<u>2 854</u> 2 712	<u>3 231</u> 2 712
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96					<u>2 947</u> 2 802	<u>3 324</u> 2 802
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	

				,							
255-102-0532	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0533	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0534	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225							
255-102-0535	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225							
255-102-0536	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 060</u> 2 712	<u>3 260</u> 2 712	<u>2 972</u> 2 712	<u>3 354</u> 2 712	<u>3 354</u> 2 712	<u>2 712</u> 2 712	<u>2 928</u> 2 712
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	<u>3 152</u> 2 802	<u>3 352</u> 2 802	<u>3 064</u> 2 802	<u>3 446</u> 2 802	<u>3 446</u> 2 802	<u>2 802</u> 2 802	<u>3 020</u> 2 802
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120			<u>2 672</u> 2 294				<u>2 520</u> 2 211
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120			<u>2 919</u> 2 536				<u>2 758</u> 2 445

255-102-0532	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0533	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0534	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0535	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0536	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 712</u> 2 712				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>2 802</u> 2 802				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 513</u> 2 286				
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>2 759</u> 2 527				

				,	
255-102-0532	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0533	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0534	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	
255-102-0535	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	
255-102-0536	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2			
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	

255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	$\frac{4\,092}{3\,730}$	$\frac{4\,266}{3\,730}$	$\frac{4\,000}{3\,730}$	$\frac{4\,064}{3\,730}$	$\frac{4\,151}{3\,451}$	$\frac{4\,360}{3\,451}$
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	$\frac{4\,528}{4\,157}$	$\frac{4\,702}{4\,157}$	$\frac{4\,436}{4\,157}$	$\frac{4\,500}{4\,157}$	$\frac{5\,121}{4\,157}$	$\frac{5\,151}{4\,157}$
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168					$\frac{2\,921}{2\,712}$	$\frac{3\,580}{2\,712}$
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168					$\frac{3\,289}{3\,074}$	$\frac{3\,949}{3\,074}$
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	$\frac{4\,746}{4\,276}$	$\frac{4\,978}{4\,276}$	$\frac{4\,624}{4\,276}$	$\frac{4\,708}{4\,276}$	$\frac{4\,826}{3\,906}$	$\frac{5\,104}{3\,906}$
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	$\frac{5\,253}{4\,773}$	$\frac{5\,485}{4\,773}$	$\frac{5\,131}{4\,773}$	$\frac{5\,215}{4\,773}$	$\frac{5\,195}{4\,267}$	$\frac{5\,473}{4\,267}$

**255-2.****255-201.**

255-201-0100	32018-2012									
255-201-0101	1		1	120	$\frac{7\,924}{7\,684}$	$\frac{8\,572}{7\,684}$	$\frac{8\,205}{7\,684}$	$\frac{8\,450}{7\,684}$	$\frac{8\,450}{7\,684}$	$\frac{8\,419}{7\,684}$
255-201-0104	4		1	50	$\frac{6\,604}{6\,439}$					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{5\,561}{5\,424}$	$\frac{5\,777}{5\,424}$	$\frac{5\,655}{5\,424}$	$\frac{5\,424}{5\,424}$	$\frac{5\,737}{5\,424}$	$\frac{5\,726}{5\,424}$

**255-202.**

					,							
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{4\,231}{3\,451}$	$\frac{4\,249}{3\,451}$	$\frac{4\,185}{3\,451}$	$\frac{4\,401}{3\,451}$	$\frac{4\,401}{3\,451}$	$\frac{4\,088}{3\,451}$	$\frac{4\,188}{3\,451}$
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	$\frac{5\,086}{4\,157}$	$\frac{4\,965}{4\,157}$	$\frac{5\,084}{4\,157}$	$\frac{5\,121}{4\,157}$	$\frac{5\,121}{4\,157}$	$\frac{5\,121}{4\,157}$	$\frac{5\,121}{4\,157}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,280}{2\,712}$	$\frac{3\,455}{2\,712}$	$\frac{3\,126}{2\,712}$	$\frac{3\,712}{2\,712}$	$\frac{3\,712}{2\,712}$	$\frac{3\,169}{2\,712}$	$\frac{3\,049}{2\,712}$
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,649}{3\,074}$	$\frac{3\,824}{3\,074}$	$\frac{3\,495}{3\,074}$	$\frac{4\,081}{3\,074}$	$\frac{4\,081}{3\,074}$	$\frac{3\,537}{3\,074}$	$\frac{3\,418}{3\,074}$
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{4\,932}{3\,906}$	$\frac{4\,957}{3\,906}$	$\frac{4\,871}{3\,906}$	$\frac{5\,159}{3\,906}$	$\frac{5\,159}{3\,906}$	$\frac{4\,746}{3\,906}$	$\frac{4\,875}{3\,906}$
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	$\frac{5\,300}{4\,267}$	$\frac{5\,325}{4\,267}$	$\frac{5\,240}{4\,267}$	$\frac{5\,528}{4\,267}$	$\frac{5\,528}{4\,267}$	$\frac{5\,114}{4\,267}$	$\frac{5\,244}{4\,267}$

				,							
255-201-0100	32018-2012										
255-201-0101	1		1	120	$\frac{8\,205}{7\,684}$	$\frac{8\,205}{7\,684}$	$\frac{8\,095}{7\,684}$	$\frac{8\,572}{7\,684}$	$\frac{8\,572}{7\,684}$	$\frac{8\,572}{7\,684}$	$\frac{8\,572}{7\,684}$
255-201-0104	4		1	50							
255-201-0105	5		1	40	$\frac{5\,655}{5\,424}$	$\frac{5\,655}{5\,424}$	$\frac{5\,618}{5\,424}$	$\frac{5\,777}{5\,424}$	$\frac{5\,777}{5\,424}$	$\frac{5\,777}{5\,424}$	$\frac{5\,777}{5\,424}$



					,					
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{4\,088}{3\,451}$	$\frac{4\,539}{3\,730}$	$\frac{4\,234}{3\,730}$	$\frac{4\,309}{3\,730}$	$\frac{4\,355}{3\,730}$
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	$\frac{5\,121}{4\,157}$	$\frac{4\,975}{4\,157}$	$\frac{4\,670}{4\,157}$	$\frac{4\,745}{4\,157}$	$\frac{4\,791}{4\,157}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{2\,977}{2\,712}$		$\frac{3\,446}{2\,531}$		
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,345}{3\,074}$		$\frac{4\,091}{3\,164}$		
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{4\,746}{3\,906}$	$\frac{5\,341}{4\,276}$	$\frac{4\,935}{4\,276}$	$\frac{5\,035}{4\,276}$	$\frac{5\,096}{4\,276}$
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	$\frac{5\,114}{4\,267}$	$\frac{5\,848}{4\,773}$	$\frac{5\,442}{4\,773}$	$\frac{5\,542}{4\,773}$	$\frac{5\,603}{4\,773}$

					,				
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	$\frac{8\,572}{7\,684}$	$\frac{8\,040}{7\,684}$	$\frac{8\,572}{7\,684}$	$\frac{8\,181}{7\,684}$	$\frac{8\,572}{7\,684}$
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{5\,777}{5\,424}$	$\frac{5\,600}{5\,424}$	$\frac{5\,777}{5\,424}$	$\frac{5\,647}{5\,424}$	$\frac{5\,777}{5\,424}$

				,	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 278</u> 3 730
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 714</u> 4 157
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168	
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 993</u> 4 276
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>5 501</u> 4 773

				,	
255-201-0100	32018-2012				
255-201-0101	1		1	120	<u>8 543</u> 7 684
255-201-0104	4		1	50	
255-201-0105	5		1	40	<u>5 768</u> 5 424



8.04-08-2021

255-202-0100	32018-2012	2									
255-202-0102	50	2	1	135	<u>17 933</u> 17 176	<u>17 933</u> 17 176	<u>17 809</u> 17 176	<u>18 346</u> 17 176	<u>18 346</u> 17 176	<u>18 346</u> 17 176	<u>18 346</u> 17 176
255-202-0103	60	2	1	162	<u>17 093</u> 16 272	<u>17 093</u> 16 272	<u>16 945</u> 16 272	<u>17 589</u> 16 272	<u>17 589</u> 16 272	<u>17 589</u> 16 272	<u>17 589</u> 16 272

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

255-202-0100	32018-2012	2							
255-202-0102	50	2	1	135	$\frac{18\,346}{17\,176}$	$\frac{17\,747}{17\,176}$	$\frac{18\,346}{17\,176}$	$\frac{17\,905}{17\,176}$	$\frac{18\,346}{17\,176}$
255-202-0103	60	2	1	162	$\frac{17\,589}{16\,272}$	$\frac{16\,870}{16\,272}$	$\frac{17\,589}{16\,272}$	$\frac{17\,060}{16\,272}$	$\frac{17\,589}{16\,272}$

[illegible]

255-202-0100	32018-2012	2			
255-202-0102	50	2	1	135	$\frac{18\,313}{17\,176}$
255-202-0103	60	2	1	162	$\frac{17\,550}{16\,272}$

261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	$\frac{3\,489}{2\,917}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	$\frac{3\,288}{3\,114}$
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	$\frac{1\,965}{1\,297}$



261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,									
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>29 637</u> 27 016	<u>29 637</u> 27 016	<u>29 637</u> 27 016	<u>29 637</u> 27 016	<u>29 637</u> 27 016	<u>29 637</u> 27 016
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>29 860</u> 27 235	<u>29 860</u> 27 235	<u>29 860</u> 27 235	<u>29 860</u> 27 235	<u>29 860</u> 27 235	<u>29 860</u> 27 235
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>38 599</u> 36 057	<u>38 599</u> 36 057	<u>38 599</u> 36 057	<u>38 599</u> 36 057	<u>38 599</u> 36 057	<u>38 599</u> 36 057
261-101-0207	28013-98 -	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,									





261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\ 362}{741}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\ 564}{2\ 954}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{7\ 683}{7\ 421}$
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	$\frac{2\ 524}{1\ 862}$
261-101-0200	, ,				
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	$\frac{29\ 637}{27\ 016}$
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	$\frac{29\ 860}{27\ 235}$
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\ 142}{25\ 550}$
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\ 763}{26\ 159}$
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	$\frac{26\ 647}{24\ 085}$
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	$\frac{38\ 599}{36\ 057}$
261-101-0207	28013-98 -	3	1	1900	$\frac{26\ 290}{24\ 160}$
261-101-0300	,				

[illegible]

261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311			1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	22,5	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

[illegible]

261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	; 15 ( , , , 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная