

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен  01.01.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		9
211-5.		11
211-6.		11
211-7.		13
212.	, ,	13
212-1.		13
212-4.		81
212-5.		87
212-6.		93
213.		93
213-1.		93
213-3.	, ,	101
22.		107
221.		107
221-1.		107
222.	,	109
222-1.	, ,	109
222-2.	,	117
222-3.	, ,	119
225.		121
225-1.		121
225-2.		147
226.		171

8.04-08-2021

IV

226-1.	171
25.	198
251. , ,	198
251-3. ,	198
255. , ,	201
255-1.	201
26.	203
261.	205
261-1.	205

21.  
211. -  
211-1. ,  
211-101.

211-101-0100		3													
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$	$\frac{1931}{1029}$

211-103.

211-103-0100		3													
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$	$\frac{1715}{421}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$	$\frac{1928}{486}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$	$\frac{1462}{353}$

211-2.  
211-201.

**8.04-08-2021**

211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,931}{1\,029}$	$\frac{1\,931}{1\,029}$

[illegible]

211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,787}{2\,772}$	$\frac{5\,227}{2\,890}$	$\frac{9\,891}{2\,890}$	$\frac{10\,134}{2\,890}$	$\frac{5\,200}{2\,890}$	$\frac{6\,492}{2\,890}$	$\frac{6\,007}{2\,890}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,901}{2\,890}$	$\frac{5\,211}{2\,890}$	$\frac{9\,841}{2\,890}$	$\frac{10\,082}{2\,890}$	$\frac{5\,184}{2\,890}$	$\frac{6\,467}{2\,890}$	$\frac{5\,985}{2\,890}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,287}{2\,295}$	$\frac{4\,460}{2\,170}$	$\frac{9\,057}{2\,170}$	$\frac{9\,296}{2\,170}$	$\frac{4\,433}{2\,170}$	$\frac{5\,707}{2\,170}$	$\frac{5\,228}{2\,170}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,348}{2\,355}$	$\frac{4\,518}{2\,227}$	$\frac{9\,115}{2\,227}$	$\frac{9\,354}{2\,227}$	$\frac{4\,491}{2\,227}$	$\frac{5\,765}{2\,227}$	$\frac{5\,286}{2\,227}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,848}{1\,872}$	$\frac{4\,018}{1\,753}$	$\frac{8\,582}{1\,753}$	$\frac{8\,820}{1\,753}$	$\frac{3\,992}{1\,753}$	$\frac{5\,257}{1\,753}$	$\frac{4\,781}{1\,753}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,807}{1\,844}$	$\frac{3\,791}{1\,562}$	$\frac{8\,288}{1\,562}$	$\frac{8\,522}{1\,562}$	$\frac{3\,765}{1\,562}$	$\frac{5\,011}{1\,562}$	$\frac{4\,543}{1\,562}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{2\,268}{1\,303}$	$\frac{3\,486}{1\,231}$	$\frac{8\,050}{1\,231}$	$\frac{8\,288}{1\,231}$	$\frac{3\,460}{1\,231}$	$\frac{4\,724}{1\,231}$	$\frac{4\,249}{1\,231}$
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,798}{3\,449}$	$\frac{5\,688}{3\,449}$	$\frac{10\,388}{3\,449}$	$\frac{10\,752}{3\,449}$	$\frac{5\,878}{3\,449}$	$\frac{7\,111}{3\,449}$	$\frac{6\,492}{3\,449}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,764}{3\,424}$	$\frac{5\,648}{3\,424}$	$\frac{10\,314}{3\,424}$	$\frac{10\,675}{3\,424}$	$\frac{5\,836}{3\,424}$	$\frac{7\,060}{3\,424}$	$\frac{6\,445}{3\,424}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,629}{3\,235}$	$\frac{5\,428}{3\,224}$	$\frac{10\,061}{3\,224}$	$\frac{10\,420}{3\,224}$	$\frac{5\,615}{3\,224}$	$\frac{6\,830}{3\,224}$	$\frac{6\,208}{3\,224}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,857}{3\,524}$	$\frac{5\,734}{3\,524}$	$\frac{10\,367}{3\,524}$	$\frac{10\,726}{3\,524}$	$\frac{5\,922}{3\,524}$	$\frac{7\,136}{3\,524}$	$\frac{6\,526}{3\,524}$



211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 104</u> 2 890	<u>10 134</u> 2 890	<u>8 434</u> 2 890	<u>4 956</u> 2 890	<u>10 231</u> 2 890	<u>10 231</u> 2 890
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 081</u> 2 890	<u>10 082</u> 2 890	<u>8 395</u> 2 890	<u>4 941</u> 2 890	<u>10 179</u> 2 890	<u>10 179</u> 2 890
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 324</u> 2 170	<u>9 296</u> 2 170	<u>7 621</u> 2 170	<u>4 192</u> 2 170	<u>9 392</u> 2 170	<u>9 392</u> 2 170
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 382</u> 2 227	<u>9 354</u> 2 227	<u>7 679</u> 2 227	<u>4 250</u> 2 227	<u>9 450</u> 2 227	<u>9 450</u> 2 227
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 876</u> 1 753	<u>8 820</u> 1 753	<u>7 157</u> 1 753	<u>3 753</u> 1 753	<u>8 915</u> 1 753	<u>8 915</u> 1 753
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 637</u> 1 562	<u>8 522</u> 1 562	<u>6 884</u> 1 562	<u>3 529</u> 1 562	<u>8 616</u> 1 562	<u>8 616</u> 1 562
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 344</u> 1 231	<u>8 288</u> 1 231	<u>6 625</u> 1 231	<u>3 221</u> 1 231	<u>8 383</u> 1 231	<u>8 383</u> 1 231
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 674</u> 3 449	<u>10 631</u> 3 449	<u>9 053</u> 3 449	<u>5 471</u> 3 449	<u>10 801</u> 3 449	<u>10 801</u> 3 449
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 626</u> 3 424	<u>10 555</u> 3 424	<u>8 988</u> 3 424	<u>5 432</u> 3 424	<u>10 723</u> 3 424	<u>10 723</u> 3 424
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 399</u> 3 224	<u>10 300</u> 3 224	<u>8 745</u> 3 224	<u>5 214</u> 3 224	<u>10 467</u> 3 224	<u>10 467</u> 3 224
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 706</u> 3 524	<u>10 606</u> 3 524	<u>9 051</u> 3 524	<u>5 520</u> 3 524	<u>10 774</u> 3 524	<u>10 774</u> 3 524

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,716}{3\,320}$	$\frac{5\,515}{3\,309}$	$\frac{10\,147}{3\,309}$	$\frac{10\,506}{3\,309}$	$\frac{5\,702}{3\,309}$	$\frac{6\,917}{3\,309}$	$\frac{6\,294}{3\,309}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,316}{3\,003}$	$\frac{5\,187}{3\,003}$	$\frac{9\,786}{3\,003}$	$\frac{10\,143}{3\,003}$	$\frac{5\,373}{3\,003}$	$\frac{6\,579}{3\,003}$	$\frac{5\,974}{3\,003}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,191}{2\,899}$	$\frac{5\,050}{2\,899}$	$\frac{9\,581}{2\,899}$	$\frac{9\,932}{2\,899}$	$\frac{5\,233}{2\,899}$	$\frac{6\,421}{2\,899}$	$\frac{5\,824}{2\,899}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,193}{1\,835}$	$\frac{3\,990}{1\,830}$	$\frac{8\,589}{1\,830}$	$\frac{8\,945}{1\,830}$	$\frac{4\,176}{1\,830}$	$\frac{5\,382}{1\,830}$	$\frac{4\,764}{1\,830}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,969}{5\,384}$	$\frac{7\,460}{3\,560}$	$\frac{9\,994}{6\,200}$	$\frac{9\,854}{5\,611}$	$\frac{6\,557}{4\,860}$	$\frac{9\,530}{3\,560}$	$\frac{8\,231}{5\,656}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,919}{5\,346}$	$\frac{7\,406}{3\,534}$	$\frac{9\,923}{6\,156}$	$\frac{9\,784}{5\,571}$	$\frac{6\,510}{4\,825}$	$\frac{9\,462}{3\,534}$	$\frac{8\,173}{5\,616}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{5\,705}{4\,020}$	$\frac{6\,537}{2\,984}$	$\frac{8\,973}{4\,598}$	$\frac{9\,352}{4\,265}$	$\frac{5\,128}{3\,375}$	$\frac{8\,571}{2\,984}$	$\frac{7\,300}{4\,365}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,450}{4\,780}$	$\frac{7\,095}{3\,556}$	$\frac{9\,882}{5\,291}$	$\frac{10\,124}{4\,933}$	$\frac{5\,454}{3\,524}$	$\frac{8\,987}{3\,556}$	$\frac{8\,114}{5\,575}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{5\,204}{3\,569}$	$\frac{5\,844}{2\,353}$	$\frac{8\,610}{4\,076}$	$\frac{8\,850}{3\,721}$	$\frac{4\,467}{2\,570}$	$\frac{7\,722}{2\,353}$	$\frac{6\,673}{3\,721}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,190}{3\,578}$	$\frac{5\,821}{2\,380}$	$\frac{8\,547}{4\,077}$	$\frac{8\,783}{3\,728}$	$\frac{4\,339}{2\,471}$	$\frac{7\,671}{2\,380}$	$\frac{6\,637}{3\,728}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,808}{2\,105}$	$\frac{5\,592}{2\,105}$	$\frac{7\,706}{2\,105}$	$\frac{9\,274}{2\,105}$	$\frac{3\,634}{2\,105}$	$\frac{7\,516}{2\,105}$	$\frac{6\,780}{2\,105}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 486</u> 3 309	<u>10 386</u> 3 309	<u>8 831</u> 3 309	<u>5 301</u> 3 309	<u>10 554</u> 3 309	<u>10 554</u> 3 309
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 152</u> 3 003	<u>10 024</u> 3 003	<u>8 480</u> 3 003	<u>4 975</u> 3 003	<u>10 190</u> 3 003	<u>10 190</u> 3 003
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 000</u> 2 899	<u>9 815</u> 2 899	<u>8 294</u> 2 899	<u>4 840</u> 2 899	<u>9 979</u> 2 899	<u>9 979</u> 2 899
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 954</u> 1 830	<u>8 827</u> 1 830	<u>7 282</u> 1 830	<u>3 778</u> 1 830	<u>8 993</u> 1 830	<u>8 993</u> 1 830
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>7 369</u> 3 560	<u>10 889</u> 3 560	<u>9 384</u> 3 560	<u>6 996</u> 5 611	<u>8 619</u> 3 560	<u>10 416</u> 3 560
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>7 317</u> 3 534	<u>10 812</u> 3 534	<u>9 317</u> 3 534	<u>6 946</u> 5 571	<u>8 558</u> 3 534	<u>10 342</u> 3 534
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 944</u> 2 984	<u>10 198</u> 2 984	<u>9 002</u> 2 984	<u>5 617</u> 4 348	<u>8 714</u> 2 984	<u>9 887</u> 2 984
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>7 384</u> 3 556	<u>10 773</u> 3 556	<u>9 465</u> 3 556	<u>6 896</u> 5 531	<u>9 298</u> 3 556	<u>10 478</u> 3 556
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 130</u> 2 353	<u>9 495</u> 2 353	<u>8 197</u> 2 353	<u>5 121</u> 3 721	<u>8 030</u> 2 353	<u>9 202</u> 2 353
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>6 103</u> 2 380	<u>9 419</u> 2 380	<u>8 139</u> 2 380	<u>5 108</u> 3 728	<u>7 975</u> 2 380	<u>9 130</u> 2 380
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>6 804</u> 2 105	<u>9 274</u> 2 105	<u>9 037</u> 2 105	<u>3 154</u> 2 105	<u>9 274</u> 2 105	<u>9 274</u> 2 105
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								

211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>8 659</u> 7 398	<u>8 502</u> 3 670	<u>10 159</u> 8 952	<u>9 049</u> 7 863	<u>9 049</u> 7 863	<u>11 027</u> 3 670	<u>9 049</u> 7 863
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>8 598</u> 7 345	<u>8 441</u> 3 644	<u>10 086</u> 8 888	<u>8 984</u> 7 807	<u>8 984</u> 7 807	<u>10 948</u> 3 644	<u>8 984</u> 7 807
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>7 517</u> 6 769	<u>7 632</u> 2 884	<u>9 462</u> 8 283	<u>8 277</u> 7 121	<u>8 277</u> 7 121	<u>10 121</u> 2 884	<u>8 361</u> 7 204
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>8 330</u> 7 090	<u>8 253</u> 3 493	<u>9 887</u> 8 699	<u>8 701</u> 7 537	<u>8 701</u> 7 537	<u>10 742</u> 3 493	<u>8 919</u> 7 751
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>7 594</u> 6 845	<u>7 665</u> 2 916	<u>9 557</u> 8 376	<u>8 359</u> 7 201	<u>8 359</u> 7 201	<u>10 154</u> 2 916	<u>8 444</u> 7 284
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 659</u> 5 460	<u>6 583</u> 1 889	<u>8 204</u> 7 057	<u>7 028</u> 5 903	<u>7 028</u> 5 903	<u>9 053</u> 1 889	<u>7 118</u> 5 992
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>6 718</u> 5 533	<u>6 642</u> 2 014	<u>8 240</u> 7 107	<u>7 081</u> 5 970	<u>7 081</u> 5 970	<u>9 077</u> 2 014	<u>7 170</u> 6 057
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>4 316</u> 3 635	<u>6 243</u> 1 556	<u>5 564</u> 4 468	<u>4 924</u> 3 842	<u>4 924</u> 3 842	<u>8 714</u> 1 556	<u>4 970</u> 3 886

**211-205.**

					,								
211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>11 124</u> 10 306	<u>12 004</u> 10 306	<u>15 211</u> 10 306	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>12 853</u> 10 306	<u>12 367</u> 10 306	<u>12 697</u> 10 306	<u>15 384</u> 10 306
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>11 124</u> 10 306	<u>12 004</u> 10 306	<u>15 211</u> 10 306	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>12 853</u> 10 306	<u>12 367</u> 10 306	<u>12 697</u> 10 306	<u>15 384</u> 10 306

211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>7 264</u> 3 670	<u>11 027</u> 3 670	<u>8 987</u> 3 670	<u>9 049</u> 7 863	<u>6 438</u> 3 670	<u>10 031</u> 3 670
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>7 212</u> 3 644	<u>10 948</u> 3 644	<u>8 923</u> 3 644	<u>8 984</u> 7 807	<u>6 392</u> 3 644	<u>9 960</u> 3 644
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 412</u> 2 884	<u>10 121</u> 2 884	<u>8 110</u> 2 884	<u>8 318</u> 7 161	<u>5 598</u> 2 884	<u>9 139</u> 2 884
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>7 033</u> 3 493	<u>10 742</u> 3 493	<u>8 732</u> 3 493	<u>8 919</u> 7 751	<u>6 219</u> 3 493	<u>9 761</u> 3 493
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>6 445</u> 2 916	<u>10 154</u> 2 916	<u>8 143</u> 2 916	<u>8 400</u> 7 242	<u>5 631</u> 2 916	<u>9 172</u> 2 916
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>5 371</u> 1 889	<u>9 053</u> 1 889	<u>7 058</u> 1 889	<u>7 028</u> 5 903	<u>4 563</u> 1 889	<u>8 079</u> 1 889
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 448</u> 2 014	<u>9 077</u> 2 014	<u>7 110</u> 2 014	<u>7 081</u> 5 970	<u>4 652</u> 2 014	<u>8 117</u> 2 014
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>5 031</u> 1 556	<u>8 714</u> 1 556	<u>6 718</u> 1 556	<u>4 946</u> 3 863	<u>4 224</u> 1 556	<u>7 740</u> 1 556

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>11 124</u> 10 306	<u>12 004</u> 10 306	<u>15 211</u> 10 306	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>12 853</u> 10 306	<u>12 367</u> 10 306	<u>12 697</u> 10 306	<u>15 384</u> 10 306

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 700</u> 3 763	<u>6 090</u> 2 029	<u>7 944</u> 4 594	<u>8 094</u> 3 977	<u>5 294</u> 3 977	<u>8 271</u> 2 029	<u>6 945</u> 4 065		

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 411</u> 5 115	<u>6 412</u> 1 288	<u>8 187</u> 6 947	<u>6 800</u> 5 587	<u>6 800</u> 5 587	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 998</u> 5 781		
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 883</u> 5 115	<u>6 412</u> 1 288	<u>8 187</u> 6 947	<u>6 800</u> 5 587	<u>6 800</u> 5 587	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 998</u> 5 781		
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> 5 628	<u>6 596</u> 1 468	<u>9 178</u> 7 918	<u>7 597</u> 6 368	<u>7 597</u> 6 368	<u>9 301</u> 1 468	<u>7 823</u> 6 589		

**211-402.**

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>6 090</u> 2 029	<u>9 144</u> 2 029	<u>8 036</u> 2 029	<u>5 056</u> 3 977	<u>6 915</u> 2 029	<u>8 660</u> 2 029

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 085</u> 1 288	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 932</u> 1 288	<u>6 800</u> 5 587	<u>4 201</u> 1 288	<u>8 051</u> 1 288
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 085</u> 1 288	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 932</u> 1 288	<u>6 800</u> 5 587	<u>4 201</u> 1 288	<u>8 051</u> 1 288
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 269</u> 1 468	<u>9 301</u> 1 468	<u>7 116</u> 1 468	<u>7 597</u> 6 368	<u>4 385</u> 1 468	<u>8 234</u> 1 468

211-402-0100																
211-402-0101			1	1000	<u>4 873</u> 3 998	<u>4 874</u> 1 446	<u>6 058</u> 5 219	<u>5 133</u> 4 312	<u>5 133</u> 4 312	<u>6 677</u> 1 446	<u>5 265</u> 4 441	<u>3 990</u> 1 446	<u>6 677</u> 1 446	<u>5 221</u> 1 446	<u>5 133</u> 4 312	<u>3 400</u> 1 446

**211-5.**  
**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	$\frac{4\ 858}{3\ 186}$	$\frac{5\ 378}{1\ 622}$	$\frac{8\ 565}{3\ 885}$	$\frac{8\ 549}{3\ 380}$	$\frac{5\ 225}{3\ 380}$	$\frac{7\ 491}{1\ 622}$	$\frac{6\ 217}{3\ 419}$	$\frac{5\ 535}{1\ 622}$

**211-6.**  
**211-601.**

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 059</u> 5 673	<u>7 061</u> 1 591	<u>8 955</u> 7 627	<u>6 958</u> 5 670	<u>7 475</u> 6 176	<u>9 946</u> 1 591	<u>7 686</u> 6 383

211-603. - -

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



8.04-08-2021

12

					,	
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 966</u> 1 446	

					,					
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>9 384</u> 1 622	<u>7 782</u> 1 622	<u>4 946</u> 3 380	<u>7 491</u> 1 622	<u>9 031</u> 1 622	

					,						
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 646</u> 1 591	<u>9 946</u> 1 591	<u>7 616</u> 1 591	<u>7 475</u> 6 176	<u>4 702</u> 1 591	<u>8 809</u> 1 591	

					,						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{6\,453}{4\,652}$	$\frac{6\,676}{2\,132}$	$\frac{8\,566}{5\,779}$	$\frac{8\,288}{4\,965}$	$\frac{6\,299}{4\,965}$	$\frac{9\,098}{2\,132}$	$\frac{7\,472}{5\,027}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{6\,506}{4\,705}$	$\frac{6\,729}{2\,185}$	$\frac{8\,619}{5\,831}$	$\frac{8\,342}{5\,017}$	$\frac{6\,352}{5\,017}$	$\frac{9\,151}{2\,185}$	$\frac{7\,526}{5\,080}$

211-7.

211-701.

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{6\,797}{4\,509}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$	$\frac{9\,840}{5\,608}$	$\frac{10\,038}{4\,792}$	$\frac{6\,546}{4\,792}$	$\frac{10\,466}{2\,213}$	$\frac{8\,502}{4\,909}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{6\,797}{4\,509}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$	$\frac{9\,840}{5\,608}$	$\frac{10\,038}{4\,792}$	$\frac{6\,546}{4\,792}$	$\frac{10\,466}{2\,213}$	$\frac{8\,502}{4\,909}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{6\,797}{4\,509}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$	$\frac{9\,840}{5\,608}$	$\frac{10\,038}{4\,792}$	$\frac{6\,546}{4\,792}$	$\frac{10\,466}{2\,213}$	$\frac{8\,502}{4\,909}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{6\,797}{4\,509}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$	$\frac{9\,840}{5\,608}$	$\frac{10\,038}{4\,792}$	$\frac{6\,546}{4\,792}$	$\frac{10\,466}{2\,213}$	$\frac{8\,502}{4\,909}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{6\,797}{4\,509}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$	$\frac{9\,840}{5\,608}$	$\frac{10\,038}{4\,792}$	$\frac{6\,546}{4\,792}$	$\frac{10\,466}{2\,213}$	$\frac{8\,502}{4\,909}$	$\frac{7\,563}{2\,213}$
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	$\frac{7\,063}{4\,509}$	$\frac{7\,579}{2\,213}$	$\frac{10\,033}{5\,608}$	$\frac{10\,231}{4\,792}$	$\frac{6\,526}{4\,792}$	$\frac{10\,466}{2\,213}$	$\frac{8\,711}{4\,909}$	$\frac{7\,579}{2\,213}$

212.

212-1.

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{6\,248}{2\,132}$	$\frac{9\,718}{2\,132}$	$\frac{8\,226}{2\,132}$	$\frac{6\,129}{4\,965}$	$\frac{6\,550}{2\,132}$	$\frac{9\,031}{2\,132}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{6\,302}{2\,185}$	$\frac{9\,771}{2\,185}$	$\frac{8\,279}{2\,185}$	$\frac{6\,183}{5\,017}$	$\frac{6\,603}{2\,185}$	$\frac{9\,084}{2\,185}$

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{11\,621}{2\,213}$	$\frac{10\,154}{2\,213}$	$\frac{6\,210}{4\,792}$	$\frac{8\,656}{2\,213}$	$\frac{10\,965}{2\,213}$	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{11\,621}{2\,213}$	$\frac{10\,154}{2\,213}$	$\frac{6\,210}{4\,792}$	$\frac{8\,656}{2\,213}$	$\frac{10\,965}{2\,213}$	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{11\,621}{2\,213}$	$\frac{10\,154}{2\,213}$	$\frac{6\,210}{4\,792}$	$\frac{8\,656}{2\,213}$	$\frac{10\,965}{2\,213}$	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{11\,621}{2\,213}$	$\frac{10\,154}{2\,213}$	$\frac{6\,210}{4\,792}$	$\frac{8\,656}{2\,213}$	$\frac{10\,965}{2\,213}$	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{11\,621}{2\,213}$	$\frac{10\,154}{2\,213}$	$\frac{6\,210}{4\,792}$	$\frac{8\,656}{2\,213}$	$\frac{10\,965}{2\,213}$	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	$\frac{11\,621}{2\,213}$	$\frac{10\,154}{2\,213}$	$\frac{6\,210}{4\,792}$	$\frac{8\,671}{2\,213}$	$\frac{10\,981}{2\,213}$	

**212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>18 955</u> 16 135	<u>22 307</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>26 802</u> 16 686	<u>27 073</u> 16 686	<u>25 343</u> 16 686
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>18 978</u> 16 158	<u>22 639</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>27 134</u> 17 011	<u>27 405</u> 17 011	<u>25 675</u> 17 011
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 938</u> 16 451	<u>23 464</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>27 958</u> 17 820	<u>28 230</u> 17 820	<u>26 499</u> 17 820
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>19 443</u> 16 614	<u>23 644</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>28 139</u> 17 997	<u>28 411</u> 17 997	<u>26 680</u> 17 997
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>19 613</u> 16 780	<u>23 827</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>28 322</u> 18 176	<u>28 594</u> 18 176	<u>26 863</u> 18 176
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 870</u> 17 032	<u>24 106</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>28 600</u> 18 449	<u>28 872</u> 18 449	<u>27 141</u> 18 449
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 130</u> 17 288	<u>24 388</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>28 883</u> 18 726	<u>29 154</u> 18 726	<u>27 424</u> 18 726
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 395</u> 17 547	<u>24 674</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>29 169</u> 19 006	<u>29 440</u> 19 006	<u>27 710</u> 19 006
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>19 613</u> 16 780	<u>23 827</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>28 322</u> 18 176	<u>28 594</u> 18 176	<u>26 863</u> 18 176
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 785</u> 16 949	<u>24 013</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>28 508</u> 18 358	<u>28 779</u> 18 358	<u>27 049</u> 18 358
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 044</u> 17 203	<u>24 294</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>28 789</u> 18 634	<u>29 060</u> 18 634	<u>27 330</u> 18 634

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 439</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>34 953</u> 16 686	<u>26 322</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 771</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>35 285</u> 17 011	<u>26 654</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 596</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>36 110</u> 17 820	<u>27 478</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 777</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>36 291</u> 17 997	<u>27 659</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 960</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>36 474</u> 18 176	<u>27 842</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 238</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>36 752</u> 18 449	<u>28 121</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 520</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>37 034</u> 18 726	<u>28 403</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 806</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>37 320</u> 19 006	<u>28 689</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 960</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>36 474</u> 18 176	<u>27 842</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 145</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>36 659</u> 18 358	<u>28 028</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 426</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>36 940</u> 18 634	<u>28 309</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 307</u> 17 461	<u>24 579</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>29 073</u> 18 913	<u>29 345</u> 18 913	<u>27 614</u> 18 913
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>20 574</u> 17 722	<u>24 868</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>29 363</u> 19 197	<u>29 635</u> 19 197	<u>27 904</u> 19 197
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 785</u> 16 949	<u>24 013</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>28 508</u> 18 358	<u>28 779</u> 18 358	<u>27 049</u> 18 358
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 958</u> 17 118	<u>24 200</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>28 694</u> 18 541	<u>28 966</u> 18 541	<u>27 235</u> 18 541
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 219</u> 17 375	<u>24 485</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>28 979</u> 18 821	<u>29 251</u> 18 821	<u>27 520</u> 18 821
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>20 485</u> 17 636	<u>24 772</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>29 266</u> 19 102	<u>29 538</u> 19 102	<u>27 807</u> 19 102
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>20 755</u> 17 900	<u>25 064</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>29 559</u> 19 389	<u>29 830</u> 19 389	<u>28 100</u> 19 389
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 958</u> 17 118	<u>24 200</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>28 694</u> 18 541	<u>28 966</u> 18 541	<u>27 235</u> 18 541
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 132</u> 17 289	<u>24 389</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>28 884</u> 18 727	<u>29 156</u> 18 727	<u>27 425</u> 18 727
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 397</u> 17 549	<u>24 677</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>29 171</u> 19 009	<u>29 443</u> 19 009	<u>27 712</u> 19 009
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>20 665</u> 17 812	<u>24 966</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>29 461</u> 19 293	<u>29 733</u> 19 293	<u>28 002</u> 19 293
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 938</u> 18 079	<u>25 262</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>29 757</u> 19 583	<u>30 029</u> 19 583	<u>28 298</u> 19 583
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 314</u> 16 819	<u>24 447</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>28 942</u> 18 784	<u>29 214</u> 18 784	<u>27 483</u> 18 784

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 711</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>37 225</u> 18 913	<u>28 593</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 001</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>37 515</u> 19 197	<u>28 883</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 145</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>36 659</u> 18 358	<u>28 028</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 332</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>36 846</u> 18 541	<u>28 215</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 617</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>37 131</u> 18 821	<u>28 499</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 904</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>37 418</u> 19 102	<u>28 787</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 196</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>37 711</u> 19 389	<u>29 079</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 332</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>36 846</u> 18 541	<u>28 215</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>37 036</u> 18 727	<u>28 404</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 809</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>37 323</u> 19 009	<u>28 691</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 099</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>37 613</u> 19 293	<u>28 981</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 395</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>37 909</u> 19 583	<u>29 277</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 580</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 094</u> 18 784	<u>28 462</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 822</u> 16 986	<u>24 637</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>29 132</u> 18 970	<u>29 403</u> 18 970	<u>27 673</u> 18 970
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>19 996</u> 17 156	<u>24 831</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>29 325</u> 19 160	<u>29 597</u> 19 160	<u>27 866</u> 19 160
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 258</u> 17 413	<u>25 124</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>29 618</u> 19 447	<u>29 890</u> 19 447	<u>28 159</u> 19 447
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 525</u> 17 674	<u>25 422</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>29 917</u> 19 740	<u>30 189</u> 19 740	<u>28 458</u> 19 740
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 795</u> 17 940	<u>25 723</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>30 218</u> 20 035	<u>30 489</u> 20 035	<u>28 759</u> 20 035
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>19 996</u> 17 156	<u>24 831</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>29 325</u> 19 160	<u>29 597</u> 19 160	<u>27 866</u> 19 160
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 171</u> 17 327	<u>25 027</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>29 522</u> 19 352	<u>29 793</u> 19 352	<u>28 063</u> 19 352
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 436</u> 17 587	<u>25 323</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>29 817</u> 19 642	<u>30 089</u> 19 642	<u>28 358</u> 19 642
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 705</u> 17 851	<u>25 622</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>30 117</u> 19 936	<u>30 389</u> 19 936	<u>28 658</u> 19 936
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 978</u> 18 118	<u>25 928</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>30 423</u> 20 236	<u>30 695</u> 20 236	<u>28 964</u> 20 236
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 171</u> 17 327	<u>25 027</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>29 522</u> 19 352	<u>29 793</u> 19 352	<u>28 063</u> 19 352
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 348</u> 17 501	<u>25 223</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>29 718</u> 19 545	<u>29 990</u> 19 545	<u>28 259</u> 19 545
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 615</u> 17 763	<u>25 523</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>30 018</u> 19 839	<u>30 289</u> 19 839	<u>28 558</u> 19 839



212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 769</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>37 283</u> 18 970	<u>28 652</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 963</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>37 477</u> 19 160	<u>28 845</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 256</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>37 770</u> 19 447	<u>29 139</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 554</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>38 069</u> 19 740	<u>29 437</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 855</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>38 370</u> 20 035	<u>29 738</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 963</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>37 477</u> 19 160	<u>28 845</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 159</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>37 673</u> 19 352	<u>29 042</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>37 969</u> 19 642	<u>29 338</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 755</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>38 269</u> 19 936	<u>29 637</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 061</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>38 575</u> 20 236	<u>29 943</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 159</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>37 673</u> 19 352	<u>29 042</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 356</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>37 870</u> 19 545	<u>29 238</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>38 169</u> 19 839	<u>29 538</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 887</u> 18 030	<u>25 826</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>30 321</u> 20 136	<u>30 593</u> 20 136	<u>28 862</u> 20 136
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 164</u> 18 301	<u>26 135</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>30 630</u> 20 439	<u>30 901</u> 20 439	<u>29 171</u> 20 439
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 348</u> 17 501	<u>25 223</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>29 718</u> 19 545	<u>29 990</u> 19 545	<u>28 259</u> 19 545
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 526</u> 17 675	<u>25 424</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>29 918</u> 19 741	<u>30 190</u> 19 741	<u>28 459</u> 19 741
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 796</u> 17 941	<u>25 726</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>30 220</u> 20 037	<u>30 492</u> 20 037	<u>28 761</u> 20 037
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 071</u> 18 210	<u>26 032</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>30 526</u> 20 337	<u>30 798</u> 20 337	<u>29 067</u> 20 337
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 349</u> 18 483	<u>26 343</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>30 838</u> 20 642	<u>31 109</u> 20 642	<u>29 379</u> 20 642
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 229</u> 16 736	<u>22 358</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>26 853</u> 16 736	<u>27 125</u> 16 736	<u>25 394</u> 16 736
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 737</u> 16 902	<u>22 529</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>27 024</u> 16 904	<u>27 296</u> 16 904	<u>25 565</u> 16 904
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>19 910</u> 17 072	<u>22 701</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>27 196</u> 17 072	<u>27 468</u> 17 072	<u>25 737</u> 17 072
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 171</u> 17 328	<u>22 963</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>27 457</u> 17 328	<u>27 729</u> 17 328	<u>25 998</u> 17 328
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 436</u> 17 587	<u>23 227</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>27 722</u> 17 588	<u>27 994</u> 17 588	<u>26 263</u> 17 588
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 705</u> 17 851	<u>23 497</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>27 991</u> 17 852	<u>28 263</u> 17 852	<u>26 532</u> 17 852

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 959</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>38 473</u> 20 136	<u>29 841</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 267</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>38 781</u> 20 439	<u>30 150</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 356</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>37 870</u> 19 545	<u>29 238</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 556</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 070</u> 19 741	<u>29 438</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 858</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 372</u> 20 037	<u>29 740</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 164</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>38 678</u> 20 337	<u>30 047</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 475</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>38 989</u> 20 642	<u>30 358</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 491</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>35 005</u> 16 736	<u>26 373</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 661</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>35 176</u> 16 904	<u>26 544</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 834</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 348</u> 17 072	<u>26 716</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 095</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>35 609</u> 17 328	<u>26 977</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 360</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>35 874</u> 17 588	<u>27 242</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 629</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>36 143</u> 17 852	<u>27 511</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>19 910</u> 17 072	<u>22 701</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>27 196</u> 17 072	<u>27 468</u> 17 072	<u>25 737</u> 17 072
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 084</u> 17 242	<u>22 876</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>27 370</u> 17 243	<u>27 642</u> 17 243	<u>25 911</u> 17 243
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 347</u> 17 500	<u>23 139</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>27 634</u> 17 501	<u>27 905</u> 17 501	<u>26 175</u> 17 501
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 615</u> 17 763	<u>23 407</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>27 902</u> 17 764	<u>28 173</u> 17 764	<u>26 443</u> 17 764
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 888</u> 18 030	<u>23 679</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>28 173</u> 18 030	<u>28 445</u> 18 030	<u>26 714</u> 18 030
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 084</u> 17 242	<u>22 876</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>27 370</u> 17 243	<u>27 642</u> 17 243	<u>25 911</u> 17 243
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 260</u> 17 415	<u>23 052</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>27 547</u> 17 416	<u>27 818</u> 17 416	<u>26 087</u> 17 416
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 527</u> 17 676	<u>23 318</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>27 812</u> 17 677	<u>28 084</u> 17 677	<u>26 353</u> 17 677
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 797</u> 17 941	<u>23 588</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>28 083</u> 17 942	<u>28 354</u> 17 942	<u>26 624</u> 17 942
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 071</u> 18 210	<u>23 863</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>28 357</u> 18 211	<u>28 629</u> 18 211	<u>26 898</u> 18 211
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 260</u> 17 415	<u>23 052</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>27 547</u> 17 416	<u>27 818</u> 17 416	<u>26 087</u> 17 416
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 437</u> 17 588	<u>23 230</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>27 724</u> 17 590	<u>27 996</u> 17 590	<u>26 265</u> 17 590
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 706</u> 17 852	<u>23 499</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>27 993</u> 17 854	<u>28 265</u> 17 854	<u>26 534</u> 17 854

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 834</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 348</u> 17 072	<u>26 716</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 008</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>35 522</u> 17 243	<u>26 890</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 271</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>35 785</u> 17 501	<u>27 154</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 539</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>36 054</u> 17 764	<u>27 422</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 811</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>36 325</u> 18 030	<u>27 693</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 008</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>35 522</u> 17 243	<u>26 890</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 184</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>35 698</u> 17 416	<u>27 067</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 450</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>35 964</u> 17 677	<u>27 333</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 720</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>36 234</u> 17 942	<u>27 603</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 995</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>36 509</u> 18 211	<u>27 878</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 184</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>35 698</u> 17 416	<u>27 067</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 362</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>35 876</u> 17 590	<u>27 244</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 631</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>36 145</u> 17 854	<u>27 513</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854

212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>20 979</u> 18 120	<u>23 771</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>28 266</u> 18 121	<u>28 538</u> 18 121	<u>26 807</u> 18 121
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 257</u> 18 392	<u>24 048</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>28 543</u> 18 393	<u>28 815</u> 18 393	<u>27 084</u> 18 393
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 405</u> 18 870	<u>25 126</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>29 621</u> 19 449	<u>29 892</u> 19 449	<u>28 162</u> 19 449
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 937</u> 19 059	<u>25 324</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 090</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 131</u> 19 249	<u>25 525</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>30 019</u> 19 840	<u>30 291</u> 19 840	<u>28 560</u> 19 840
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 425</u> 19 537	<u>25 828</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>30 323</u> 20 138	<u>30 595</u> 20 138	<u>28 864</u> 20 138
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 724</u> 19 830	<u>26 136</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>30 631</u> 20 440	<u>30 902</u> 20 440	<u>29 172</u> 20 440
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 028</u> 20 129	<u>26 450</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>30 944</u> 20 747	<u>31 216</u> 20 747	<u>29 485</u> 20 747
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 131</u> 19 249	<u>25 525</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>30 019</u> 19 840	<u>30 291</u> 19 840	<u>28 560</u> 19 840
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 327</u> 19 442	<u>25 728</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>30 222</u> 20 039	<u>30 494</u> 20 039	<u>28 763</u> 20 039
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 625</u> 19 733	<u>26 034</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>30 528</u> 20 339	<u>30 800</u> 20 339	<u>29 069</u> 20 339
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 926</u> 20 028	<u>26 345</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>30 840</u> 20 644	<u>31 111</u> 20 644	<u>29 381</u> 20 644
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 233</u> 20 329	<u>26 661</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>31 156</u> 20 954	<u>31 427</u> 20 954	<u>29 697</u> 20 954

212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 903</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>36 418</u> 18 121	<u>27 786</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>36 695</u> 18 393	<u>28 063</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 258</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>37 772</u> 19 449	<u>29 141</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 456</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>37 970</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 657</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 171</u> 19 840	<u>29 539</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>29 961</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>38 475</u> 20 138	<u>29 843</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 268</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>38 782</u> 20 440	<u>30 151</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 582</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>39 096</u> 20 747	<u>30 464</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 657</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 171</u> 19 840	<u>29 539</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 374</u> 20 039	<u>29 742</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>38 680</u> 20 339	<u>30 049</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 477</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>38 991</u> 20 644	<u>30 360</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 793</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>39 307</u> 20 954	<u>30 676</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954

212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 327</u> 19 442	<u>25 728</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>30 222</u> 20 039	<u>30 494</u> 20 039	<u>28 763</u> 20 039
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 525</u> 19 635	<u>25 932</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>30 426</u> 20 239	<u>30 698</u> 20 239	<u>28 967</u> 20 239
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 826</u> 19 930	<u>26 242</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>30 736</u> 20 543	<u>31 008</u> 20 543	<u>29 277</u> 20 543
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 130</u> 20 229	<u>26 555</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>31 050</u> 20 851	<u>31 322</u> 20 851	<u>29 591</u> 20 851
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 441</u> 20 533	<u>26 875</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>31 370</u> 21 164	<u>31 641</u> 21 164	<u>29 910</u> 21 164
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 525</u> 19 635	<u>25 932</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>30 426</u> 20 239	<u>30 698</u> 20 239	<u>28 967</u> 20 239
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 726</u> 19 832	<u>26 138</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>30 633</u> 20 442	<u>30 905</u> 20 442	<u>29 174</u> 20 442
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 029</u> 20 130	<u>26 451</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>30 945</u> 20 748	<u>31 217</u> 20 748	<u>29 486</u> 20 748
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 432	<u>26 768</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>31 263</u> 21 059	<u>31 534</u> 21 059	<u>29 804</u> 21 059
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 650</u> 20 738	<u>27 090</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>31 585</u> 21 375	<u>31 856</u> 21 375	<u>30 126</u> 21 375
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 421	<u>26 757</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>31 252</u> 21 048	<u>31 523</u> 21 048	<u>29 793</u> 21 048
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 625	<u>26 972</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>31 467</u> 21 259	<u>31 738</u> 21 259	<u>30 008</u> 21 259
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 851</u> 20 935	<u>27 297</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>31 791</u> 21 577	<u>32 063</u> 21 577	<u>30 332</u> 21 577



212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 860</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 374</u> 20 039	<u>29 742</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 064</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>38 578</u> 20 239	<u>29 947</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 374</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>38 888</u> 20 543	<u>30 256</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>39 202</u> 20 851	<u>30 570</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 007</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>39 521</u> 21 164	<u>30 890</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 064</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>38 578</u> 20 239	<u>29 947</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 271</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>38 785</u> 20 442	<u>30 153</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>39 097</u> 20 748	<u>30 466</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 900</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>39 414</u> 21 059	<u>30 783</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 222</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>39 736</u> 21 375	<u>31 105</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 889</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>39 403</u> 21 048	<u>30 772</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 104</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>39 619</u> 21 259	<u>30 987</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 429</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>39 943</u> 21 577	<u>31 311</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 249	<u>27 627</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>32 122</u> 21 902	<u>32 394</u> 21 902	<u>30 663</u> 21 902
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 496</u> 21 568	<u>27 963</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>32 457</u> 22 230	<u>32 729</u> 22 230	<u>30 998</u> 22 230
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 224</u> 20 653	<u>26 354</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>30 848</u> 20 653	<u>31 120</u> 20 653	<u>29 389</u> 20 653
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 773</u> 20 859	<u>26 564</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>31 058</u> 20 859	<u>31 330</u> 20 859	<u>29 599</u> 20 859
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 172	<u>26 883</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>31 377</u> 21 172	<u>31 649</u> 21 172	<u>29 918</u> 21 172
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 416</u> 21 489	<u>27 206</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>31 701</u> 21 489	<u>31 973</u> 21 489	<u>30 242</u> 21 489
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 745</u> 21 812	<u>27 536</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>32 031</u> 21 812	<u>32 302</u> 21 812	<u>30 572</u> 21 812
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 773</u> 20 859	<u>26 564</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>31 058</u> 20 859	<u>31 330</u> 20 859	<u>29 599</u> 20 859
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 986</u> 21 067	<u>26 777</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>31 271</u> 21 068	<u>31 543</u> 21 068	<u>29 812</u> 21 068
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 308</u> 21 384	<u>27 099</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>31 594</u> 21 384	<u>31 866</u> 21 384	<u>30 135</u> 21 384
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 635</u> 21 704	<u>27 427</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>31 921</u> 21 705	<u>32 193</u> 21 705	<u>30 462</u> 21 705
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 967</u> 22 029	<u>27 759</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>32 253</u> 22 030	<u>32 525</u> 22 030	<u>30 794</u> 22 030
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 986</u> 21 067	<u>26 777</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>31 271</u> 21 068	<u>31 543</u> 21 068	<u>29 812</u> 21 068

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 760</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>40 274</u> 21 902	<u>31 642</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 095</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>40 609</u> 22 230	<u>31 978</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 486</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>39 000</u> 20 653	<u>30 368</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 210</u> 20 859	<u>30 578</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 015</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>39 529</u> 21 172	<u>30 897</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 339</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>39 853</u> 21 489	<u>31 221</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 668</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>40 182</u> 21 812	<u>31 551</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 210</u> 20 859	<u>30 578</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>30 909</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 423</u> 21 068	<u>30 791</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 232</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>39 746</u> 21 384	<u>31 114</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 559</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>40 073</u> 21 705	<u>31 441</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 891</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>40 405</u> 22 030	<u>31 773</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>30 909</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 423</u> 21 068	<u>30 791</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 201</u> 21 278	<u>26 991</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>31 486</u> 21 278	<u>31 757</u> 21 278	<u>30 027</u> 21 278
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 526</u> 21 597	<u>27 317</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>31 812</u> 21 597	<u>32 083</u> 21 597	<u>30 353</u> 21 597
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 857</u> 21 922	<u>27 648</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>32 142</u> 21 922	<u>32 414</u> 21 922	<u>30 683</u> 21 922
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 250	<u>27 982</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>32 477</u> 22 250	<u>32 749</u> 22 250	<u>31 018</u> 22 250
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 845</u> 21 910	<u>27 636</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>32 131</u> 21 910	<u>32 402</u> 21 910	<u>30 672</u> 21 910
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 069</u> 22 129	<u>27 860</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>32 354</u> 22 130	<u>32 626</u> 22 130	<u>30 895</u> 22 130
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 407</u> 22 461	<u>28 198</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>32 692</u> 22 461	<u>32 964</u> 22 461	<u>31 233</u> 22 461
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 751</u> 22 798	<u>28 542</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>33 036</u> 22 798	<u>33 308</u> 22 798	<u>31 577</u> 22 798
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 140	<u>28 890</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>33 385</u> 23 140	<u>33 657</u> 23 140	<u>31 926</u> 23 140
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 946</u> 22 341	<u>28 075</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>32 570</u> 22 341	<u>32 842</u> 22 341	<u>31 111</u> 22 341
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 512</u> 22 563	<u>28 303</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>32 797</u> 22 564	<u>33 069</u> 22 564	<u>31 338</u> 22 564
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 857</u> 22 902	<u>28 648</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>33 142</u> 22 902	<u>33 414</u> 22 902	<u>31 683</u> 22 902
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 208</u> 23 246	<u>28 999</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>33 493</u> 23 246	<u>33 765</u> 23 246	<u>32 034</u> 23 246

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 123</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>39 637</u> 21 278	<u>31 006</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 449</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>39 963</u> 21 597	<u>31 332</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>31 780</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>40 294</u> 21 922	<u>31 663</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 115</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>40 629</u> 22 250	<u>31 997</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>31 768</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>40 282</u> 21 910	<u>31 651</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 992</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>40 506</u> 22 130	<u>31 875</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 330</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>40 844</u> 22 461	<u>32 213</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 674</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>41 188</u> 22 798	<u>32 556</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 023</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>41 537</u> 23 140	<u>32 905</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 208</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>40 722</u> 22 341	<u>32 090</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 435</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>40 949</u> 22 564	<u>32 317</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 780</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>41 294</u> 22 902	<u>32 662</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 131</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>41 645</u> 23 246	<u>33 013</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246

212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 563</u> 23 594	<u>29 354</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>33 849</u> 23 595	<u>34 121</u> 23 595	<u>32 390</u> 23 595
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 512</u> 22 563	<u>28 303</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>32 797</u> 22 564	<u>33 069</u> 22 564	<u>31 338</u> 22 564
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 742</u> 22 789	<u>28 533</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>33 028</u> 22 790	<u>33 299</u> 22 790	<u>31 569</u> 22 790
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 091</u> 23 131	<u>28 882</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>33 376</u> 23 131	<u>33 648</u> 23 131	<u>31 917</u> 23 131
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 445</u> 23 479	<u>29 235</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>33 730</u> 23 478	<u>34 001</u> 23 478	<u>32 271</u> 23 478
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 804</u> 23 831	<u>29 595</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>34 089</u> 23 830	<u>34 361</u> 23 830	<u>32 630</u> 23 830
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 742</u> 22 789	<u>28 533</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>33 028</u> 22 790	<u>33 299</u> 22 790	<u>31 569</u> 22 790
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 017	<u>28 766</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>33 260</u> 23 018	<u>33 532</u> 23 018	<u>31 801</u> 23 018
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 327</u> 23 363	<u>29 118</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>33 613</u> 23 363	<u>33 884</u> 23 363	<u>32 154</u> 23 363
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 684</u> 23 712	<u>29 475</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>33 970</u> 23 713	<u>34 241</u> 23 713	<u>32 511</u> 23 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 047</u> 24 069	<u>29 838</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>34 333</u> 24 069	<u>34 605</u> 24 069	<u>32 874</u> 24 069
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 672</u> 23 701	<u>29 463</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>33 957</u> 23 701	<u>34 229</u> 23 701	<u>32 498</u> 23 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 914</u> 23 938	<u>29 704</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>34 199</u> 23 938	<u>34 471</u> 23 938	<u>32 740</u> 23 938

212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 487</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>42 001</u> 23 595	<u>33 369</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 435</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>40 949</u> 22 564	<u>32 317</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 665</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 179</u> 22 790	<u>32 548</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>41 528</u> 23 131	<u>32 896</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>41 881</u> 23 478	<u>33 250</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 727</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>42 241</u> 23 830	<u>33 609</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 665</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 179</u> 22 790	<u>32 548</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>41 412</u> 23 018	<u>32 781</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 250</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>41 764</u> 23 363	<u>33 133</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 607</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>42 122</u> 23 713	<u>33 490</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 971</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>42 485</u> 24 069	<u>33 853</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 595</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>42 109</u> 23 701	<u>33 478</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 836</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>42 351</u> 23 938	<u>33 719</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938

212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 280</u> 24 297	<u>30 071</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>34 566</u> 24 297	<u>34 837</u> 24 297	<u>33 107</u> 24 297
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 652</u> 24 662	<u>30 443</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>34 937</u> 24 662	<u>35 209</u> 24 662	<u>33 478</u> 24 662
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 029</u> 25 032	<u>30 819</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>35 314</u> 25 031	<u>35 586</u> 25 031	<u>33 855</u> 25 031
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 919</u> 23 295	<u>29 667</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>34 161</u> 23 901	<u>34 433</u> 23 901	<u>32 702</u> 23 901
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 613</u> 23 643	<u>30 031</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>34 526</u> 24 259	<u>34 798</u> 24 259	<u>33 067</u> 24 259
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481



212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 203</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>42 717</u> 24 297	<u>34 086</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 575</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>43 089</u> 24 662	<u>34 458</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 952</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>43 466</u> 25 031	<u>34 834</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 799</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>42 313</u> 23 901	<u>33 681</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 164</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>42 678</u> 24 259	<u>34 046</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 461</u> 23 494	<u>31 349</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>35 843</u> 25 550	<u>36 115</u> 25 550	<u>34 384</u> 25 550
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 820</u> 23 846	<u>31 740</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>36 235</u> 25 934	<u>36 506</u> 25 934	<u>34 776</u> 25 934
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 185</u> 24 204	<u>32 136</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>36 631</u> 26 322	<u>36 903</u> 26 322	<u>35 172</u> 26 322
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 555</u> 24 567	<u>32 539</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>37 033</u> 26 717	<u>37 305</u> 26 717	<u>35 574</u> 26 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 700</u> 23 729	<u>31 609</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>36 104</u> 25 806	<u>36 376</u> 25 806	<u>34 645</u> 25 806
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 063</u> 24 085	<u>32 004</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>36 499</u> 26 193	<u>36 771</u> 26 193	<u>35 040</u> 26 193
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 432</u> 24 446	<u>32 406</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>36 900</u> 26 586	<u>37 172</u> 26 586	<u>35 441</u> 26 586
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 806</u> 24 813	<u>32 811</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>37 306</u> 26 984	<u>37 578</u> 26 984	<u>35 847</u> 26 984
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 669</u> 24 679	<u>32 662</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>37 157</u> 26 838	<u>37 429</u> 26 838	<u>35 698</u> 26 838
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 046</u> 25 048	<u>33 073</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>37 568</u> 27 241	<u>37 840</u> 27 241	<u>36 109</u> 27 241
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 429</u> 25 424	<u>33 490</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>37 985</u> 27 649	<u>38 256</u> 27 649	<u>36 526</u> 27 649

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 481</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>43 995</u> 25 550	<u>35 363</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 872</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>44 387</u> 25 934	<u>35 755</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 269</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>44 783</u> 26 322	<u>36 151</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 671</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>45 185</u> 26 717	<u>36 554</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 742</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>44 256</u> 25 806	<u>35 624</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>36 137</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>44 651</u> 26 193	<u>36 019</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 538</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>45 052</u> 26 586	<u>36 420</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 944</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>45 458</u> 26 984	<u>36 826</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 795</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>45 309</u> 26 838	<u>36 677</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>37 205</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>45 720</u> 27 241	<u>37 088</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>46 137</u> 27 649	<u>37 505</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649

212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 819</u> 25 806	<u>33 913</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>38 408</u> 28 064	<u>38 679</u> 28 064	<u>36 949</u> 28 064
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 632</u> 24 975	<u>31 451</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>35 945</u> 25 650	<u>36 217</u> 25 650	<u>34 486</u> 25 650
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 352</u> 25 348	<u>31 842</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>36 337</u> 26 034	<u>36 608</u> 26 034	<u>34 878</u> 26 034
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 740</u> 25 728	<u>32 239</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>36 734</u> 26 423	<u>37 006</u> 26 423	<u>35 275</u> 26 423
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 133</u> 26 114	<u>32 644</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>37 138</u> 26 820	<u>37 410</u> 26 820	<u>35 679</u> 26 820
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 225</u> 25 224	<u>31 711</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>36 206</u> 25 905	<u>36 477</u> 25 905	<u>34 747</u> 25 905
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 611</u> 25 602	<u>32 107</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>36 602</u> 26 294	<u>36 874</u> 26 294	<u>35 143</u> 26 294
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 002</u> 25 985	<u>32 509</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>37 004</u> 26 688	<u>37 276</u> 26 688	<u>35 545</u> 26 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 400</u> 26 375	<u>32 918</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>37 413</u> 27 089	<u>37 685</u> 27 089	<u>35 954</u> 27 089
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 26 232	<u>32 768</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>37 262</u> 26 941	<u>37 534</u> 26 941	<u>35 803</u> 26 941
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 655</u> 26 625	<u>33 180</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>37 675</u> 27 346	<u>37 947</u> 27 346	<u>36 216</u> 27 346
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 063</u> 27 025	<u>33 599</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>38 093</u> 27 756	<u>38 365</u> 27 756	<u>36 634</u> 27 756
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 431	<u>34 023</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>38 517</u> 28 171	<u>38 789</u> 28 171	<u>37 058</u> 28 171

212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>38 045</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>46 559</u> 28 064	<u>37 928</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 583</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>44 097</u> 25 650	<u>35 465</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 974</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>44 488</u> 26 034	<u>35 857</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>44 886</u> 26 423	<u>36 254</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 776</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>45 290</u> 26 820	<u>36 659</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 843</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>44 357</u> 25 905	<u>35 726</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 240</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>44 754</u> 26 294	<u>36 122</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>45 156</u> 26 688	<u>36 524</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 051</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 565</u> 27 089	<u>36 933</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 900</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>45 414</u> 26 941	<u>36 783</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 312</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>45 827</u> 27 346	<u>37 195</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 731</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>46 245</u> 27 756	<u>37 613</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 155</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>46 669</u> 28 171	<u>38 037</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171

212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 140</u> 30 375	<u>36 270</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>40 765</u> 30 375	<u>41 036</u> 30 375	<u>39 306</u> 30 375
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 943</u> 30 829	<u>36 734</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>41 228</u> 30 830	<u>41 500</u> 30 830	<u>39 769</u> 30 830
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 414</u> 31 291	<u>37 206</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>41 701</u> 31 293	<u>41 972</u> 31 293	<u>40 242</u> 31 293
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 893</u> 31 761	<u>37 685</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>42 179</u> 31 762	<u>42 451</u> 31 762	<u>40 720</u> 31 762
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 787</u> 30 676	<u>36 579</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>41 073</u> 30 677	<u>41 345</u> 30 677	<u>39 614</u> 30 677
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 137	<u>37 048</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>41 543</u> 31 138	<u>41 815</u> 31 138	<u>40 084</u> 31 138
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 733</u> 31 604	<u>37 525</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>42 019</u> 31 605	<u>42 291</u> 31 605	<u>40 560</u> 31 605
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 217</u> 32 078	<u>38 008</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>42 503</u> 32 079	<u>42 775</u> 32 079	<u>41 044</u> 32 079
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 039</u> 31 904	<u>37 831</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>42 326</u> 31 905	<u>42 597</u> 31 905	<u>40 867</u> 31 905
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 527</u> 32 383	<u>38 319</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>42 813</u> 32 384	<u>43 085</u> 32 384	<u>41 354</u> 32 384
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 022</u> 32 868	<u>38 814</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>43 309</u> 32 869	<u>43 581</u> 32 869	<u>41 850</u> 32 869
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 525</u> 33 361	<u>39 317</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>43 812</u> 33 362	<u>44 084</u> 33 362	<u>42 353</u> 33 362
212-101-1300	40 7473-2010	3									

212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 402</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>48 917</u> 30 375	<u>40 285</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 380</u> 30 830	<u>40 749</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 338</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>49 853</u> 31 293	<u>41 221</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 817</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 331</u> 31 762	<u>41 700</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 711</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>49 225</u> 30 677	<u>40 593</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 181</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>49 695</u> 31 138	<u>41 063</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 657</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>50 171</u> 31 605	<u>41 539</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 141</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>50 655</u> 32 079	<u>42 023</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 963</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>50 478</u> 31 905	<u>41 846</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 451</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>50 965</u> 32 384	<u>42 334</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>51 461</u> 32 869	<u>42 829</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 450</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>51 964</u> 33 362	<u>43 332</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362
212-101-1300	40 7473-2010	3								

212-101-1301		3	1	2400	<u>32 266</u> 29 186	<u>35 830</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>40 325</u> 29 944	<u>40 596</u> 29 944	<u>38 866</u> 29 944
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 713</u> 29 624	<u>36 288</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>40 783</u> 30 393	<u>41 055</u> 30 393	<u>39 324</u> 30 393
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 166</u> 30 068	<u>36 754</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>41 248</u> 30 849	<u>41 520</u> 30 849	<u>39 789</u> 30 849
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 627</u> 30 519	<u>37 225</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>41 720</u> 31 311	<u>41 991</u> 31 311	<u>40 261</u> 31 311
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 563</u> 29 477	<u>36 136</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>40 630</u> 30 243	<u>40 902</u> 30 243	<u>39 171</u> 30 243
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 015</u> 29 920	<u>36 599</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>41 093</u> 30 697	<u>41 365</u> 30 697	<u>39 634</u> 30 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 472</u> 30 368	<u>37 068</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>41 562</u> 31 157	<u>41 834</u> 31 157	<u>40 103</u> 31 157
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 938</u> 30 824	<u>37 545</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>42 040</u> 31 625	<u>42 311</u> 31 625	<u>40 581</u> 31 625
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 767</u> 30 657	<u>37 369</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>41 864</u> 31 453	<u>42 136</u> 31 453	<u>40 405</u> 31 453
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 236</u> 31 117	<u>37 850</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>42 345</u> 31 924	<u>42 617</u> 31 924	<u>40 886</u> 31 924
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 712</u> 31 583	<u>38 339</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>42 833</u> 32 403	<u>43 105</u> 32 403	<u>41 374</u> 32 403
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 32 057	<u>38 834</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>43 329</u> 32 889	<u>43 601</u> 32 889	<u>41 870</u> 32 889
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 403</u> 33 241	<u>40 412</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>44 907</u> 34 436	<u>45 179</u> 34 436	<u>43 448</u> 34 436



212-101-1301		3	1	2400	<u>39 962</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>48 477</u> 29 944	<u>39 845</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 421</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>48 935</u> 30 393	<u>40 303</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 886</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>49 400</u> 30 849	<u>40 768</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 357</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>49 871</u> 31 311	<u>41 240</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 268</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>48 782</u> 30 243	<u>40 150</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 731</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>49 245</u> 30 697	<u>40 613</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 200</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>49 714</u> 31 157	<u>41 082</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 677</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>50 191</u> 31 625	<u>41 560</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 502</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>50 016</u> 31 453	<u>41 384</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>50 497</u> 31 924	<u>41 865</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 471</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>50 985</u> 32 403	<u>42 354</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 967</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>51 481</u> 32 889	<u>42 849</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 545</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>53 059</u> 34 436	<u>44 427</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436

212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 912</u> 33 740	<u>40 939</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>45 434</u> 34 953	<u>45 706</u> 34 953	<u>43 975</u> 34 953
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 428</u> 34 246	<u>41 474</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>45 968</u> 35 477	<u>46 240</u> 35 477	<u>44 509</u> 35 477
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 952</u> 34 760	<u>42 017</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>46 511</u> 36 009	<u>46 783</u> 36 009	<u>45 052</u> 36 009
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 741</u> 33 573	<u>40 764</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>45 258</u> 34 780	<u>45 530</u> 34 780	<u>43 799</u> 34 780
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 255</u> 34 077	<u>41 296</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>45 790</u> 35 302	<u>46 062</u> 35 302	<u>44 331</u> 35 302
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 777</u> 34 588	<u>41 836</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>46 331</u> 35 832	<u>46 602</u> 35 832	<u>44 872</u> 35 832
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 306</u> 35 107	<u>42 384</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>46 879</u> 36 369	<u>47 150</u> 36 369	<u>45 420</u> 36 369
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 112</u> 34 917	<u>42 183</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>46 677</u> 36 172	<u>46 949</u> 36 172	<u>45 218</u> 36 172
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 645</u> 35 440	<u>42 735</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>47 230</u> 36 713	<u>47 502</u> 36 713	<u>45 771</u> 36 713
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 188</u> 35 972	<u>43 298</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>47 792</u> 37 265	<u>48 064</u> 37 265	<u>46 333</u> 37 265
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 739</u> 36 511	<u>43 867</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>48 362</u> 37 823	<u>48 634</u> 37 823	<u>46 903</u> 37 823
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 037</u> 16 216	<u>23 158</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>27 652</u> 17 520	<u>27 924</u> 17 520	<u>26 193</u> 17 520

212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>53 586</u> 34 953	<u>44 954</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 606</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>54 120</u> 35 477	<u>45 489</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 149</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>54 663</u> 36 009	<u>46 032</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 896</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>53 410</u> 34 780	<u>44 778</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 428</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>53 942</u> 35 302	<u>45 310</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 968</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>54 483</u> 35 832	<u>45 851</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>46 516</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>55 030</u> 36 369	<u>46 399</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>46 315</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>54 829</u> 36 172	<u>46 198</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 868</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>55 382</u> 36 713	<u>46 750</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 430</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>55 944</u> 37 265	<u>47 312</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 000</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>56 514</u> 37 823	<u>47 882</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 290</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>35 804</u> 17 520	<u>27 173</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520

212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>19 147</u> 16 324	<u>23 507</u> 17 862	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>27 652</u> 17 520	<u>27 924</u> 17 520	<u>26 193</u> 17 520
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 824</u> 16 987	<u>23 726</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>28 221</u> 18 077	<u>28 492</u> 18 077	<u>26 762</u> 18 077
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>19 996</u> 17 156	<u>23 910</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>28 405</u> 18 258	<u>28 677</u> 18 258	<u>26 946</u> 18 258
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 172</u> 17 328	<u>24 097</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>28 592</u> 18 441	<u>28 863</u> 18 441	<u>27 133</u> 18 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 438</u> 17 589	<u>24 379</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>28 874</u> 18 717	<u>29 146</u> 18 717	<u>27 415</u> 18 717
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>20 706</u> 17 852	<u>24 665</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>29 160</u> 18 998	<u>29 432</u> 18 998	<u>27 701</u> 18 998
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>20 979</u> 18 120	<u>24 956</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>29 451</u> 19 283	<u>29 722</u> 19 283	<u>27 992</u> 19 283
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 172</u> 17 328	<u>24 097</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>28 592</u> 18 441	<u>28 863</u> 18 441	<u>27 133</u> 18 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 349</u> 17 502	<u>24 285</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>28 779</u> 18 625	<u>29 051</u> 18 625	<u>27 320</u> 18 625
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 616</u> 17 764	<u>24 570</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>29 064</u> 18 904	<u>29 336</u> 18 904	<u>27 605</u> 18 904
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>20 888</u> 18 030	<u>24 859</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>29 354</u> 19 188	<u>29 626</u> 19 188	<u>27 895</u> 19 188

212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 290</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>35 804</u> 17 520	<u>27 173</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 858</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 373</u> 18 077	<u>27 741</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 043</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>36 557</u> 18 258	<u>27 925</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 229</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>36 743</u> 18 441	<u>28 112</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 512</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>37 026</u> 18 717	<u>28 394</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 798</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>37 312</u> 18 998	<u>28 680</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 088</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>37 603</u> 19 283	<u>28 971</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 229</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>36 743</u> 18 441	<u>28 112</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 417</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>36 931</u> 18 625	<u>28 300</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 702</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 216</u> 18 904	<u>28 584</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 991</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>37 506</u> 19 188	<u>28 874</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188

212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 164</u> 18 301	<u>25 153</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>29 647</u> 19 475	<u>29 919</u> 19 475	<u>28 188</u> 19 475
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 349</u> 17 502	<u>24 285</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>28 779</u> 18 625	<u>29 051</u> 18 625	<u>27 320</u> 18 625
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 527</u> 17 677	<u>24 475</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>28 970</u> 18 811	<u>29 241</u> 18 811	<u>27 511</u> 18 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>20 798</u> 17 942	<u>24 762</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>29 257</u> 19 093	<u>29 529</u> 19 093	<u>27 798</u> 19 093
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 211	<u>25 054</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>29 549</u> 19 379	<u>29 821</u> 19 379	<u>28 090</u> 19 379
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 351</u> 18 484	<u>25 351</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>29 846</u> 19 670	<u>30 118</u> 19 670	<u>28 387</u> 19 670
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 527</u> 17 677	<u>24 475</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>28 970</u> 18 811	<u>29 241</u> 18 811	<u>27 511</u> 18 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>20 707</u> 17 853	<u>24 667</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>29 161</u> 18 999	<u>29 433</u> 18 999	<u>27 702</u> 18 999
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>20 980</u> 18 121	<u>24 957</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>29 452</u> 19 284	<u>29 724</u> 19 284	<u>27 993</u> 19 284
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 258</u> 18 393	<u>25 252</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>29 746</u> 19 573	<u>30 018</u> 19 573	<u>28 287</u> 19 573
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 539</u> 18 668	<u>25 552</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>30 047</u> 19 867	<u>30 319</u> 19 867	<u>28 588</u> 19 867
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 268</u> 17 423	<u>24 165</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>28 659</u> 18 507	<u>28 931</u> 18 507	<u>27 200</u> 18 507

212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 285</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>37 799</u> 19 475	<u>29 167</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 417</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>36 931</u> 18 625	<u>28 300</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 607</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 121</u> 18 811	<u>28 490</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 895</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>37 409</u> 19 093	<u>28 777</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 187</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>37 701</u> 19 379	<u>29 069</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 483</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>37 998</u> 19 670	<u>29 366</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 607</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 121</u> 18 811	<u>28 490</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 799</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>37 313</u> 18 999	<u>28 681</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 090</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>37 604</u> 19 284	<u>28 972</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 384</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>37 898</u> 19 573	<u>29 267</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 685</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>38 199</u> 19 867	<u>29 567</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 297</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>36 811</u> 18 507	<u>28 180</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 446</u> 17 597	<u>24 354</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>28 848</u> 18 692	<u>29 120</u> 18 692	<u>27 389</u> 18 692
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 625</u> 17 773	<u>24 544</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>29 039</u> 18 879	<u>29 310</u> 18 879	<u>27 580</u> 18 879
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 897</u> 18 039	<u>24 833</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>29 327</u> 19 162	<u>29 599</u> 19 162	<u>27 868</u> 19 162
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 174</u> 18 310	<u>25 126</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>29 620</u> 19 449	<u>29 892</u> 19 449	<u>28 161</u> 19 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 454</u> 18 585	<u>25 424</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>29 919</u> 19 741	<u>30 190</u> 19 741	<u>28 460</u> 19 741
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 625</u> 17 773	<u>24 544</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>29 039</u> 18 879	<u>29 310</u> 18 879	<u>27 580</u> 18 879
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 806</u> 17 950	<u>24 737</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>29 231</u> 19 068	<u>29 503</u> 19 068	<u>27 772</u> 19 068
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 081</u> 18 220	<u>25 029</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>29 523</u> 19 354	<u>29 795</u> 19 354	<u>28 064</u> 19 354
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 360</u> 18 493	<u>25 325</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 091</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 644</u> 18 771	<u>25 625</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>30 120</u> 19 939	<u>30 391</u> 19 939	<u>28 661</u> 19 939
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 806</u> 17 950	<u>24 737</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>29 231</u> 19 068	<u>29 503</u> 19 068	<u>27 772</u> 19 068
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 989</u> 18 130	<u>24 931</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>29 425</u> 19 258	<u>29 697</u> 19 258	<u>27 966</u> 19 258
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 267</u> 18 402	<u>25 226</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>29 721</u> 19 548	<u>29 993</u> 19 548	<u>28 262</u> 19 548



212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 486</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>37 000</u> 18 692	<u>28 369</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 676</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 191</u> 18 879	<u>28 559</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 965</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>37 479</u> 19 162	<u>28 847</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 258</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>37 772</u> 19 449	<u>29 141</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 556</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 070</u> 19 741	<u>29 439</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 676</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 191</u> 18 879	<u>28 559</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 869</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 383</u> 19 068	<u>28 752</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 161</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>37 675</u> 19 354	<u>29 044</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>37 971</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 757</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 272</u> 19 939	<u>29 640</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 869</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 383</u> 19 068	<u>28 752</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 063</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>37 577</u> 19 258	<u>28 945</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 359</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>37 873</u> 19 548	<u>29 241</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548

212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 549</u> 18 679	<u>25 525</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>30 019</u> 19 840	<u>30 291</u> 19 840	<u>28 560</u> 19 840
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 835</u> 18 959	<u>25 829</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>30 323</u> 20 138	<u>30 595</u> 20 138	<u>28 864</u> 20 138
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 989</u> 18 130	<u>24 931</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>29 425</u> 19 258	<u>29 697</u> 19 258	<u>27 966</u> 19 258
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 175</u> 18 312	<u>25 128</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>29 623</u> 19 452	<u>29 895</u> 19 452	<u>28 164</u> 19 452
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 455</u> 18 586	<u>25 425</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>29 920</u> 19 743	<u>30 191</u> 19 743	<u>28 461</u> 19 743
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 739</u> 18 865	<u>25 727</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>30 221</u> 20 038	<u>30 493</u> 20 038	<u>28 762</u> 20 038
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 148	<u>26 034</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>30 528</u> 20 339	<u>30 800</u> 20 339	<u>29 069</u> 20 339
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 390</u> 17 543	<u>24 736</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>29 230</u> 19 067	<u>29 502</u> 19 067	<u>27 771</u> 19 067
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 569</u> 17 718	<u>24 930</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>29 424</u> 19 257	<u>29 696</u> 19 257	<u>27 965</u> 19 257
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 750</u> 17 895	<u>25 127</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>29 622</u> 19 450	<u>29 893</u> 19 450	<u>28 163</u> 19 450
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 164	<u>25 424</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>29 919</u> 19 741	<u>30 190</u> 19 741	<u>28 460</u> 19 741
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 302</u> 18 436	<u>25 726</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>30 220</u> 20 037	<u>30 492</u> 20 037	<u>28 761</u> 20 037

212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 657</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 171</u> 19 840	<u>29 539</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 961</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>38 475</u> 20 138	<u>29 843</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 063</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>37 577</u> 19 258	<u>28 945</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 261</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>37 775</u> 19 452	<u>29 143</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 557</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>38 072</u> 19 743	<u>29 440</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 859</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>38 373</u> 20 038	<u>29 742</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>38 680</u> 20 339	<u>30 048</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 868</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 382</u> 19 067	<u>28 750</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 062</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>37 576</u> 19 257	<u>28 944</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 259</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>37 773</u> 19 450	<u>29 142</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 556</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 070</u> 19 741	<u>29 439</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 858</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 372</u> 20 037	<u>29 740</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 584</u> 18 713	<u>26 032</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>30 527</u> 20 338	<u>30 799</u> 20 338	<u>29 068</u> 20 338
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 750</u> 17 895	<u>25 127</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>29 622</u> 19 450	<u>29 893</u> 19 450	<u>28 163</u> 19 450
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 933</u> 18 074	<u>25 325</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 091</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 209</u> 18 345	<u>25 625</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>30 120</u> 19 939	<u>30 391</u> 19 939	<u>28 661</u> 19 939
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 489</u> 18 620	<u>25 931</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>30 425</u> 20 238	<u>30 697</u> 20 238	<u>28 966</u> 20 238
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 775</u> 18 900	<u>26 241</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>30 735</u> 20 542	<u>31 007</u> 20 542	<u>29 276</u> 20 542
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 933</u> 18 074	<u>25 325</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 091</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 117</u> 18 255	<u>25 526</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>30 020</u> 19 841	<u>30 292</u> 19 841	<u>28 561</u> 19 841
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 396</u> 18 528	<u>25 829</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>30 323</u> 20 138	<u>30 595</u> 20 138	<u>28 864</u> 20 138
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 679</u> 18 806	<u>26 137</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>30 631</u> 20 440	<u>30 903</u> 20 440	<u>29 172</u> 20 440
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 967</u> 19 089	<u>26 449</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>30 944</u> 20 747	<u>31 215</u> 20 747	<u>29 485</u> 20 747
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 117</u> 18 255	<u>25 526</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>30 020</u> 19 841	<u>30 292</u> 19 841	<u>28 561</u> 19 841
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 303</u> 18 437	<u>25 728</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>30 223</u> 20 040	<u>30 494</u> 20 040	<u>28 764</u> 20 040

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 165</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>38 679</u> 20 338	<u>30 047</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 259</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>37 773</u> 19 450	<u>29 142</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>37 971</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 757</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 272</u> 19 939	<u>29 640</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 063</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>38 577</u> 20 238	<u>29 945</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 373</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>38 887</u> 20 542	<u>30 255</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>37 971</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 658</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 172</u> 19 841	<u>29 541</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 961</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>38 475</u> 20 138	<u>29 843</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 269</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>38 783</u> 20 440	<u>30 151</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 581</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>39 096</u> 20 747	<u>30 464</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 658</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 172</u> 19 841	<u>29 541</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>38 375</u> 20 040	<u>29 743</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040

212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 585</u> 18 714	<u>26 035</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>30 529</u> 20 340	<u>30 801</u> 20 340	<u>29 070</u> 20 340
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 872</u> 18 995	<u>26 345</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>30 840</u> 20 644	<u>31 111</u> 20 644	<u>29 381</u> 20 644
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 162</u> 19 279	<u>26 661</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>31 156</u> 20 955	<u>31 428</u> 20 955	<u>29 697</u> 20 955
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 748</u> 18 874	<u>26 057</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>30 551</u> 20 362	<u>30 823</u> 20 362	<u>29 092</u> 20 362
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 941</u> 19 063	<u>26 264</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>30 758</u> 20 565	<u>31 030</u> 20 565	<u>29 299</u> 20 565
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 135</u> 19 253	<u>26 473</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>30 968</u> 20 770	<u>31 240</u> 20 770	<u>29 509</u> 20 770
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 430</u> 19 543	<u>26 792</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>31 287</u> 21 083	<u>31 558</u> 21 083	<u>29 828</u> 21 083
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 729</u> 19 835	<u>27 115</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>31 609</u> 21 399	<u>31 881</u> 21 399	<u>30 150</u> 21 399
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 033</u> 20 133	<u>27 442</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>31 936</u> 21 720	<u>32 208</u> 21 720	<u>30 477</u> 21 720
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 135</u> 19 253	<u>26 473</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>30 968</u> 20 770	<u>31 240</u> 20 770	<u>29 509</u> 20 770
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 331</u> 19 445	<u>26 686</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>31 180</u> 20 978	<u>31 452</u> 20 978	<u>29 721</u> 20 978
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 630</u> 19 738	<u>27 007</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>31 501</u> 21 293	<u>31 773</u> 21 293	<u>30 042</u> 21 293

212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 167</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>38 681</u> 20 340	<u>30 049</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 477</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>38 991</u> 20 644	<u>30 360</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 794</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>39 308</u> 20 955	<u>30 676</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 189</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>38 703</u> 20 362	<u>30 071</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 396</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>38 910</u> 20 565	<u>30 279</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 606</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 120</u> 20 770	<u>30 488</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 924</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>39 439</u> 21 083	<u>30 807</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 247</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>39 761</u> 21 399	<u>31 129</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 574</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>40 088</u> 21 720	<u>31 456</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 606</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 120</u> 20 770	<u>30 488</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 818</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 332</u> 20 978	<u>30 700</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 139</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>39 653</u> 21 293	<u>31 021</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 931</u> 20 034	<u>27 333</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>31 827</u> 21 613	<u>32 099</u> 21 613	<u>30 368</u> 21 613
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 238</u> 20 334	<u>27 664</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>32 158</u> 21 937	<u>32 430</u> 21 937	<u>30 699</u> 21 937
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 331</u> 19 445	<u>26 686</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>31 180</u> 20 978	<u>31 452</u> 20 978	<u>29 721</u> 20 978
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 641	<u>26 900</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>31 395</u> 21 189	<u>31 666</u> 21 189	<u>29 936</u> 21 189
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 830</u> 19 934	<u>27 224</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>31 718</u> 21 506	<u>31 990</u> 21 506	<u>30 259</u> 21 506
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 234	<u>27 553</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>32 048</u> 21 829	<u>32 319</u> 21 829	<u>30 589</u> 21 829
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 445</u> 20 537	<u>27 886</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>32 381</u> 22 156	<u>32 653</u> 22 156	<u>30 922</u> 22 156
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 641	<u>26 900</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>31 395</u> 21 189	<u>31 666</u> 21 189	<u>29 936</u> 21 189
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 837	<u>27 116</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>31 610</u> 21 400	<u>31 882</u> 21 400	<u>30 151</u> 21 400
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 034</u> 20 134	<u>27 443</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>31 937</u> 21 721	<u>32 209</u> 21 721	<u>30 478</u> 21 721
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 341</u> 20 436	<u>27 776</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>32 271</u> 22 048	<u>32 542</u> 22 048	<u>30 812</u> 22 048
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 655</u> 20 743	<u>28 113</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>32 608</u> 22 378	<u>32 879</u> 22 378	<u>31 149</u> 22 378
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 331</u> 20 426	<u>27 764</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>32 259</u> 22 036	<u>32 530</u> 22 036	<u>30 800</u> 22 036



212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 465</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>39 979</u> 21 613	<u>31 347</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 796</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>40 310</u> 21 937	<u>31 678</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 818</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 332</u> 20 978	<u>30 700</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 032</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>39 546</u> 21 189	<u>30 915</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 356</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>39 870</u> 21 506	<u>31 238</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>40 200</u> 21 829	<u>31 568</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 019</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>40 533</u> 22 156	<u>31 901</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 032</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>39 546</u> 21 189	<u>30 915</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 248</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>39 762</u> 21 400	<u>31 130</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 575</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>40 089</u> 21 721	<u>31 458</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 908</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>40 423</u> 22 048	<u>31 791</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 245</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>40 759</u> 22 378	<u>32 128</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 896</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>40 410</u> 22 036	<u>31 779</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 540</u> 20 630	<u>27 989</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>32 484</u> 22 257	<u>32 756</u> 22 257	<u>31 025</u> 22 257
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 855</u> 20 939	<u>28 330</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>32 825</u> 22 591	<u>33 096</u> 22 591	<u>31 366</u> 22 591
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 253	<u>28 675</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>33 170</u> 22 929	<u>33 442</u> 22 929	<u>31 711</u> 22 929
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 501</u> 21 573	<u>29 026</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>33 520</u> 23 273	<u>33 792</u> 23 273	<u>32 061</u> 23 273
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 245</u> 20 341	<u>27 810</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>32 305</u> 22 081	<u>32 576</u> 22 081	<u>30 846</u> 22 081
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 452</u> 20 544	<u>28 036</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>32 530</u> 22 302	<u>32 802</u> 22 302	<u>31 071</u> 22 302
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 767</u> 20 853	<u>28 376</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>32 871</u> 22 636	<u>33 142</u> 22 636	<u>31 412</u> 22 636
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 086</u> 21 165	<u>28 723</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>33 217</u> 22 975	<u>33 489</u> 22 975	<u>31 758</u> 22 975
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 409</u> 21 483	<u>29 074</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>33 569</u> 23 320	<u>33 840</u> 23 320	<u>32 110</u> 23 320
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 452</u> 20 544	<u>28 036</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>32 530</u> 22 302	<u>32 802</u> 22 302	<u>31 071</u> 22 302
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 662</u> 20 750	<u>28 263</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>32 758</u> 22 525	<u>33 030</u> 22 525	<u>31 299</u> 22 525
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 980</u> 21 061	<u>28 608</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>33 102</u> 22 863	<u>33 374</u> 22 863	<u>31 643</u> 22 863

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 122</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>40 636</u> 22 257	<u>32 004</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 462</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>40 976</u> 22 591	<u>32 345</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 808</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 322</u> 22 929	<u>32 690</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 158</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>41 672</u> 23 273	<u>33 040</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273
212-101-2100	7473-2010 20,	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 942</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>40 457</u> 22 081	<u>31 825</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 168</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>40 682</u> 22 302	<u>32 050</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 508</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>41 022</u> 22 636	<u>32 391</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 855</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>41 369</u> 22 975	<u>32 737</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 206</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>41 720</u> 23 320	<u>33 089</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 168</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>40 682</u> 22 302	<u>32 050</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 396</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>40 910</u> 22 525	<u>32 278</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 740</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>41 254</u> 22 863	<u>32 622</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863

212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 301</u> 21 377	<u>28 958</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>33 452</u> 23 206	<u>33 724</u> 23 206	<u>31 993</u> 23 206
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 628</u> 21 697	<u>29 313</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>33 807</u> 23 554	<u>34 079</u> 23 554	<u>32 348</u> 23 554
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 662</u> 20 750	<u>28 263</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>32 758</u> 22 525	<u>33 030</u> 22 525	<u>31 299</u> 22 525
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 874</u> 20 958	<u>28 492</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>32 987</u> 22 750	<u>33 259</u> 22 750	<u>31 528</u> 22 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 194</u> 21 271	<u>28 840</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>33 335</u> 23 091	<u>33 606</u> 23 091	<u>31 876</u> 23 091
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 520</u> 21 591	<u>29 194</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>33 689</u> 23 438	<u>33 960</u> 23 438	<u>32 230</u> 23 438
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 849</u> 21 914	<u>29 553</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>34 047</u> 23 789	<u>34 319</u> 23 789	<u>32 588</u> 23 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 508</u> 21 580	<u>29 182</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>33 676</u> 23 426	<u>33 948</u> 23 426	<u>32 217</u> 23 426
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 728</u> 21 795	<u>29 421</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>33 915</u> 23 660	<u>34 187</u> 23 660	<u>32 456</u> 23 660
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 062</u> 22 123	<u>29 783</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>34 278</u> 24 015	<u>34 549</u> 24 015	<u>32 819</u> 24 015
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 400</u> 22 454	<u>30 150</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>34 645</u> 24 375	<u>34 917</u> 24 375	<u>33 186</u> 24 375
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 744</u> 22 792	<u>30 523</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>35 018</u> 24 741	<u>35 290</u> 24 741	<u>33 559</u> 24 741
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3									

212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 090</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>41 604</u> 23 206	<u>32 972</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 445</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>41 959</u> 23 554	<u>33 328</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 396</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>40 910</u> 22 525	<u>32 278</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 625</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>41 139</u> 22 750	<u>32 507</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 972</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>41 487</u> 23 091	<u>32 855</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 326</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>41 840</u> 23 438	<u>33 209</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 685</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>42 199</u> 23 789	<u>33 568</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 314</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>41 828</u> 23 426	<u>33 197</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>42 067</u> 23 660	<u>33 435</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 915</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>42 429</u> 24 015	<u>33 798</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 282</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>42 797</u> 24 375	<u>34 165</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 656</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>43 170</u> 24 741	<u>34 538</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								

212-101-2201		3	1	2400	<u>24 240</u> 21 317	<u>29 080</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>33 575</u> 23 326	<u>33 846</u> 23 326	<u>32 116</u> 23 326
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 458</u> 21 530	<u>29 318</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>33 812</u> 23 559	<u>34 084</u> 23 559	<u>32 353</u> 23 559
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 853	<u>29 679</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>34 173</u> 23 913	<u>34 445</u> 23 913	<u>32 714</u> 23 913
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 181	<u>30 045</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>34 539</u> 24 272	<u>34 811</u> 24 272	<u>33 080</u> 24 272
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 461</u> 22 514	<u>30 416</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>34 910</u> 24 635	<u>35 182</u> 24 635	<u>33 451</u> 24 635
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 458</u> 21 530	<u>29 318</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>33 812</u> 23 559	<u>34 084</u> 23 559	<u>32 353</u> 23 559
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 677</u> 21 745	<u>29 559</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>34 053</u> 23 795	<u>34 325</u> 23 795	<u>32 594</u> 23 795
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 071	<u>29 922</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>34 417</u> 24 152	<u>34 689</u> 24 152	<u>32 958</u> 24 152
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 347</u> 22 402	<u>30 292</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>34 787</u> 24 514	<u>35 058</u> 24 514	<u>33 328</u> 24 514
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 690</u> 22 738	<u>30 666</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>35 161</u> 24 881	<u>35 433</u> 24 881	<u>33 702</u> 24 881
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 677</u> 21 745	<u>29 559</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>34 053</u> 23 795	<u>34 325</u> 23 795	<u>32 594</u> 23 795
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 899</u> 21 963	<u>29 801</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>34 296</u> 24 033	<u>34 567</u> 24 033	<u>32 837</u> 24 033
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 235</u> 22 292	<u>30 168</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>34 663</u> 24 393	<u>34 935</u> 24 393	<u>33 204</u> 24 393

212-101-2201		3	1	2400	<u>33 212</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>41 727</u> 23 326	<u>33 095</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>41 964</u> 23 559	<u>33 332</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 811</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>42 325</u> 23 913	<u>33 694</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 177</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>42 691</u> 24 272	<u>34 060</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 548</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 062</u> 24 635	<u>34 430</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>41 964</u> 23 559	<u>33 332</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 691</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 205</u> 23 795	<u>33 574</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 055</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>42 569</u> 24 152	<u>33 937</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>42 938</u> 24 514	<u>34 307</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 799</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>43 313</u> 24 881	<u>34 681</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 691</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 205</u> 23 795	<u>33 574</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 933</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>42 448</u> 24 033	<u>33 816</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 301</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>42 815</u> 24 393	<u>34 183</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393

212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 627	<u>30 542</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>35 036</u> 24 759	<u>35 308</u> 24 759	<u>33 577</u> 24 759
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 922</u> 22 965	<u>30 921</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>35 416</u> 25 131	<u>35 687</u> 25 131	<u>33 957</u> 25 131
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 565</u> 22 615	<u>30 530</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>35 024</u> 24 747	<u>35 296</u> 24 747	<u>33 565</u> 24 747
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 795</u> 22 841	<u>30 782</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>35 276</u> 24 994	<u>35 548</u> 24 994	<u>33 817</u> 24 994
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 144</u> 23 183	<u>31 165</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>35 659</u> 25 370	<u>35 931</u> 25 370	<u>34 200</u> 25 370
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 499</u> 23 531	<u>31 552</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>36 047</u> 25 750	<u>36 319</u> 25 750	<u>34 588</u> 25 750
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 859</u> 23 885	<u>31 946</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>36 441</u> 26 136	<u>36 712</u> 26 136	<u>34 982</u> 26 136
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 361</u> 23 396	<u>31 390</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>35 885</u> 25 590	<u>36 156</u> 25 590	<u>34 426</u> 25 590
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 719</u> 23 747	<u>31 781</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>36 276</u> 25 974	<u>36 548</u> 25 974	<u>34 817</u> 25 974
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 082</u> 24 103	<u>32 179</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>36 673</u> 26 364	<u>36 945</u> 26 364	<u>35 214</u> 26 364
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 450</u> 24 464	<u>32 582</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>37 077</u> 26 760	<u>37 349</u> 26 760	<u>35 618</u> 26 760
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 23 629	<u>31 651</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>36 145</u> 25 846	<u>36 417</u> 25 846	<u>34 686</u> 25 846



212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 674</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 188</u> 24 759	<u>34 556</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 053</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>43 567</u> 25 131	<u>34 936</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 662</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>43 176</u> 24 747	<u>34 544</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 914</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>43 428</u> 24 994	<u>34 796</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 297</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>43 811</u> 25 370	<u>35 179</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 685</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>44 199</u> 25 750	<u>35 567</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 078</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>44 593</u> 26 136	<u>35 961</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 522</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>44 036</u> 25 590	<u>35 405</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 914</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>44 428</u> 25 974	<u>35 796</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 311</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>44 825</u> 26 364	<u>36 194</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 715</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>45 229</u> 26 760	<u>36 597</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 783</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>44 297</u> 25 846	<u>35 665</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846

212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 961</u> 23 984	<u>32 047</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>36 541</u> 26 234	<u>36 813</u> 26 234	<u>35 082</u> 26 234
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 328</u> 24 344	<u>32 448</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>36 942</u> 26 628	<u>37 214</u> 26 628	<u>35 483</u> 26 628
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 700</u> 24 709	<u>32 855</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>37 350</u> 27 027	<u>37 621</u> 27 027	<u>35 891</u> 27 027
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 563</u> 24 575	<u>32 706</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>37 201</u> 26 881	<u>37 472</u> 26 881	<u>35 742</u> 26 881
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 940</u> 24 944	<u>33 117</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>37 611</u> 27 284	<u>37 883</u> 27 284	<u>36 152</u> 27 284
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 321</u> 25 318	<u>33 534</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>38 028</u> 27 692	<u>38 300</u> 27 692	<u>36 569</u> 27 692
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 708</u> 25 697	<u>33 958</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>38 452</u> 28 108	<u>38 724</u> 28 108	<u>36 993</u> 28 108
212-101-2500	7473-2010 30,	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 686</u> 25 676	<u>34 020</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>38 514</u> 28 169	<u>38 786</u> 28 169	<u>37 055</u> 28 169
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 079</u> 26 061	<u>34 451</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>38 946</u> 28 592	<u>39 217</u> 28 592	<u>37 487</u> 28 592
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 478</u> 26 452	<u>34 889</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>39 383</u> 29 021	<u>39 655</u> 29 021	<u>37 924</u> 29 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 883</u> 26 849	<u>35 332</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>39 827</u> 29 455	<u>40 098</u> 29 455	<u>38 368</u> 29 455
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 948</u> 25 932	<u>34 307</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>38 801</u> 28 450	<u>39 073</u> 28 450	<u>37 342</u> 28 450

212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 179</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>44 693</u> 26 234	<u>36 062</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 580</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>45 094</u> 26 628	<u>36 463</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 987</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>45 501</u> 27 027	<u>36 870</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 838</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>45 352</u> 26 881	<u>36 721</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 249</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>45 763</u> 27 284	<u>37 132</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>46 180</u> 27 692	<u>37 548</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 090</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>46 604</u> 28 108	<u>37 973</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 152</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>46 666</u> 28 169	<u>38 034</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 583</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>47 098</u> 28 592	<u>38 466</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 021</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>47 535</u> 29 021	<u>38 903</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 464</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>47 979</u> 29 455	<u>39 347</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 439</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>46 953</u> 28 450	<u>38 322</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 345</u> 26 322	<u>34 742</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>39 237</u> 28 877	<u>39 508</u> 28 877	<u>37 778</u> 28 877
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 747</u> 26 716	<u>35 184</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>39 679</u> 29 310	<u>39 951</u> 29 310	<u>38 220</u> 29 310
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 156</u> 27 117	<u>35 633</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>40 127</u> 29 750	<u>40 399</u> 29 750	<u>38 668</u> 29 750
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 006</u> 26 970	<u>35 468</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>39 962</u> 29 588	<u>40 234</u> 29 588	<u>38 503</u> 29 588
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 374	<u>35 920</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>40 414</u> 30 032	<u>40 686</u> 30 032	<u>38 955</u> 30 032
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 838</u> 27 785	<u>36 380</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>40 875</u> 30 483	<u>41 147</u> 30 483	<u>39 416</u> 30 483
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 202	<u>36 847</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>41 342</u> 30 941	<u>41 613</u> 30 941	<u>39 883</u> 30 941
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 583</u> 28 516	<u>36 006</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>40 500</u> 30 116	<u>40 772</u> 30 116	<u>39 041</u> 30 116
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 020</u> 28 944	<u>36 466</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>40 961</u> 30 567	<u>41 233</u> 30 567	<u>39 502</u> 30 567
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 462</u> 29 378	<u>36 934</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>41 429</u> 31 026	<u>41 701</u> 31 026	<u>39 970</u> 31 026
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 29 818	<u>37 409</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>41 904</u> 31 492	<u>42 176</u> 31 492	<u>40 445</u> 31 492
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 875</u> 28 802	<u>36 313</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>40 807</u> 30 417	<u>41 079</u> 30 417	<u>39 348</u> 30 417

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 874</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>47 388</u> 28 877	<u>38 757</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 317</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>47 831</u> 29 310	<u>39 199</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 765</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>48 279</u> 29 750	<u>39 647</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 600</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>48 114</u> 29 588	<u>39 483</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 052</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>48 566</u> 30 032	<u>39 935</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 513</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>49 027</u> 30 483	<u>40 395</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 979</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>49 493</u> 30 941	<u>40 862</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 138</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>48 652</u> 30 116	<u>40 021</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 113</u> 30 567	<u>40 481</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 066</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>49 581</u> 31 026	<u>40 949</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 542</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>50 056</u> 31 492	<u>41 424</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 445</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>48 959</u> 30 417	<u>40 327</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417

212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 315</u> 29 233	<u>36 779</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>41 274</u> 30 874	<u>41 545</u> 30 874	<u>39 815</u> 30 874
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 762</u> 29 671	<u>37 251</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>41 745</u> 31 336	<u>42 017</u> 31 336	<u>40 286</u> 31 336
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 215</u> 30 116	<u>37 730</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>42 225</u> 31 807	<u>42 497</u> 31 807	<u>40 766</u> 31 807
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 050</u> 29 954	<u>37 555</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>42 049</u> 31 634	<u>42 321</u> 31 634	<u>40 590</u> 31 634
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 508</u> 30 403	<u>38 038</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>42 533</u> 32 108	<u>42 805</u> 32 108	<u>41 074</u> 32 108
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 972</u> 30 858	<u>38 529</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>43 024</u> 32 590	<u>43 295</u> 32 590	<u>41 565</u> 32 590
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 445</u> 31 321	<u>39 028</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>43 523</u> 33 079	<u>43 795</u> 33 079	<u>42 064</u> 33 079
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 862</u> 29 769	<u>37 357</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>41 852</u> 31 441	<u>42 123</u> 31 441	<u>40 393</u> 31 441
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 317</u> 30 216	<u>37 838</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>42 333</u> 31 912	<u>42 605</u> 31 912	<u>40 874</u> 31 912
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 780</u> 30 670	<u>38 327</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>42 821</u> 32 391	<u>43 093</u> 32 391	<u>41 362</u> 32 391
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 249</u> 31 129	<u>38 822</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>43 317</u> 32 877	<u>43 589</u> 32 877	<u>41 858</u> 32 877
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 166</u> 30 068	<u>37 678</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>42 173</u> 31 756	<u>42 445</u> 31 756	<u>40 714</u> 31 756

212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 911</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>49 426</u> 30 874	<u>40 794</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 383</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>49 897</u> 31 336	<u>41 265</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 863</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>50 377</u> 31 807	<u>41 745</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 687</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>50 201</u> 31 634	<u>41 569</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 170</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>50 685</u> 32 108	<u>42 053</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 661</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>51 175</u> 32 590	<u>42 544</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 161</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>51 675</u> 33 079	<u>43 043</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 489</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>50 004</u> 31 441	<u>41 372</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 971</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>50 485</u> 31 912	<u>41 853</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 459</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>50 973</u> 32 391	<u>42 341</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 955</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>51 469</u> 32 877	<u>42 837</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 811</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>50 325</u> 31 756	<u>41 693</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 626</u> 30 518	<u>38 164</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>42 659</u> 32 232	<u>42 931</u> 32 232	<u>41 200</u> 32 232
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 092</u> 30 976	<u>38 656</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>43 151</u> 32 714	<u>43 423</u> 32 714	<u>41 692</u> 32 714
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 567</u> 31 441	<u>39 158</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>43 653</u> 33 206	<u>43 924</u> 33 206	<u>42 194</u> 33 206
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 393</u> 31 270	<u>38 974</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>43 468</u> 33 026	<u>43 740</u> 33 026	<u>42 009</u> 33 026
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 871</u> 31 739	<u>39 479</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>43 974</u> 33 521	<u>44 245</u> 33 521	<u>42 515</u> 33 521
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 357</u> 32 216	<u>39 992</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>44 486</u> 34 024	<u>44 758</u> 34 024	<u>43 027</u> 34 024
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 849</u> 32 698	<u>40 512</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>45 006</u> 34 533	<u>45 278</u> 34 533	<u>43 547</u> 34 533
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 416</u> 34 235	<u>42 168</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>46 663</u> 36 157	<u>46 935</u> 36 157	<u>45 204</u> 36 157
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 940</u> 34 749	<u>42 721</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>47 215</u> 36 699	<u>47 487</u> 36 699	<u>45 756</u> 36 699
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 472</u> 35 269	<u>43 283</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>47 778</u> 37 251	<u>48 049</u> 37 251	<u>46 319</u> 37 251
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 012</u> 35 799	<u>43 853</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>48 347</u> 37 809	<u>48 619</u> 37 809	<u>46 888</u> 37 809
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 765</u> 34 577	<u>42 537</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>47 031</u> 36 519	<u>47 303</u> 36 519	<u>45 572</u> 36 519



212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 297</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>50 811</u> 32 232	<u>42 179</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 789</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>51 303</u> 32 714	<u>42 671</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 290</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>51 804</u> 33 206	<u>43 173</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 106</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>51 620</u> 33 026	<u>42 989</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 611</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>52 126</u> 33 521	<u>43 494</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 124</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>52 638</u> 34 024	<u>44 006</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 644</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>53 158</u> 34 533	<u>44 526</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 301</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>54 815</u> 36 157	<u>46 183</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 853</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>55 367</u> 36 699	<u>46 736</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 415</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>55 930</u> 37 251	<u>47 298</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 985</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>56 499</u> 37 809	<u>47 867</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 669</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>55 183</u> 36 519	<u>46 551</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519

212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 294</u> 35 095	<u>43 095</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>47 590</u> 37 066	<u>47 862</u> 37 066	<u>46 131</u> 37 066
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 832</u> 35 623	<u>43 663</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>48 157</u> 37 622	<u>48 429</u> 37 622	<u>46 698</u> 37 622
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 377</u> 36 157	<u>44 238</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>48 733</u> 38 187	<u>49 004</u> 38 187	<u>47 274</u> 38 187
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 176</u> 35 960	<u>44 027</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>48 522</u> 37 980	<u>48 794</u> 37 980	<u>47 063</u> 37 980
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 727</u> 36 500	<u>44 608</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>49 102</u> 38 549	<u>49 374</u> 38 549	<u>47 643</u> 38 549
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 285</u> 37 047	<u>45 198</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>49 692</u> 39 128	<u>49 964</u> 39 128	<u>48 233</u> 39 128
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 851</u> 37 602	<u>45 797</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>50 291</u> 39 715	<u>50 563</u> 39 715	<u>48 832</u> 39 715

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 211</u> 16 386	<u>21 749</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>26 244</u> 16 139	<u>26 516</u> 16 139	<u>24 785</u> 16 139
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 412</u> 16 583	<u>21 947</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>26 442</u> 16 333	<u>26 714</u> 16 333	<u>24 983</u> 16 333
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>22 902</u> 19 357	<u>24 257</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>28 752</u> 18 597	<u>29 023</u> 18 597	<u>27 293</u> 18 597

212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 228</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>55 742</u> 37 066	<u>47 110</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 795</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>56 309</u> 37 622	<u>47 677</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 370</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>56 885</u> 38 187	<u>48 253</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 159</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>56 674</u> 37 980	<u>48 042</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 740</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>57 254</u> 38 549	<u>48 622</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 330</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>57 844</u> 39 128	<u>49 213</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 929</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>58 443</u> 39 715	<u>49 811</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 882</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>34 396</u> 16 139	<u>25 764</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 080</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>34 594</u> 16 333	<u>25 962</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 389</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>36 903</u> 18 597	<u>28 272</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 607</u> 20 048	<u>24 962</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>29 457</u> 19 289	<u>29 728</u> 19 289	<u>27 998</u> 19 289
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 392</u> 15 916	<u>21 522</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>26 017</u> 15 916	<u>26 288</u> 15 916	<u>24 558</u> 15 916
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 991</u> 18 464	<u>24 121</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>28 616</u> 18 464	<u>28 887</u> 18 464	<u>27 157</u> 18 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 053</u> 20 153	<u>25 533</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>30 028</u> 19 849	<u>30 299</u> 19 849	<u>28 569</u> 19 849
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 974</u> 22 037	<u>27 426</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>31 920</u> 21 704	<u>32 192</u> 21 704	<u>30 461</u> 21 704
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 650</u> 22 699	<u>28 092</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>32 586</u> 22 357	<u>32 858</u> 22 357	<u>31 127</u> 22 357
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 877</u> 22 922	<u>28 315</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>32 810</u> 22 576	<u>33 081</u> 22 576	<u>31 351</u> 22 576
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 044</u> 24 066	<u>29 465</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>33 959</u> 23 703	<u>34 231</u> 23 703	<u>32 500</u> 23 703
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 545</u> 16 714	<u>22 079</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>26 573</u> 16 462	<u>26 845</u> 16 462	<u>25 114</u> 16 462
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 750</u> 16 915	<u>22 280</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>26 775</u> 16 659	<u>27 047</u> 16 659	<u>25 316</u> 16 659
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 372</u> 17 525	<u>22 893</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>27 388</u> 17 260	<u>27 659</u> 17 260	<u>25 929</u> 17 260
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 319</u> 18 453	<u>23 826</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>28 321</u> 18 175	<u>28 592</u> 18 175	<u>26 862</u> 18 175

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 094</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>37 608</u> 19 289	<u>28 977</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 654</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>34 169</u> 15 916	<u>25 537</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 253</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>36 767</u> 18 464	<u>28 136</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 665</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>38 180</u> 19 849	<u>29 548</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 558</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>40 072</u> 21 704	<u>31 441</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 224</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>40 738</u> 22 357	<u>32 106</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 447</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>40 961</u> 22 576	<u>32 330</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 597</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>42 111</u> 23 703	<u>33 479</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 211</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>34 725</u> 16 462	<u>26 093</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 413</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>34 927</u> 16 659	<u>26 295</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 025</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>35 539</u> 17 260	<u>26 908</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 958</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>36 473</u> 18 175	<u>27 841</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 681</u> 18 808	<u>24 182</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>28 677</u> 18 524	<u>28 948</u> 18 524	<u>27 218</u> 18 524
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 295	<u>25 676</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>30 171</u> 19 989	<u>30 442</u> 19 989	<u>28 712</u> 19 989
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 464</u> 20 556	<u>25 939</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>30 433</u> 20 246	<u>30 705</u> 20 246	<u>28 974</u> 20 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 423</u> 22 477	<u>27 868</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>32 363</u> 22 138	<u>32 634</u> 22 138	<u>30 904</u> 22 138
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 113</u> 23 153	<u>28 548</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>33 042</u> 22 804	<u>33 314</u> 22 804	<u>31 583</u> 22 804
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 345</u> 23 380	<u>28 776</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>33 270</u> 23 028	<u>33 542</u> 23 028	<u>31 811</u> 23 028
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 535</u> 24 548	<u>29 948</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>34 443</u> 24 177	<u>34 715</u> 24 177	<u>32 984</u> 24 177

**212-4.****212-401.**

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 286</u> 19 979	<u>25 226</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>29 345</u> 19 979	<u>29 595</u> 19 979	<u>28 008</u> 19 979
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 394</u> 23 026	<u>28 333</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>32 453</u> 23 026	<u>32 702</u> 23 026	<u>31 116</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 742</u> 24 932	<u>30 278</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>34 398</u> 24 932	<u>34 647</u> 24 932	<u>33 060</u> 24 932

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 314</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>36 828</u> 18 524	<u>28 197</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 808</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>38 322</u> 19 989	<u>29 691</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 071</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>38 585</u> 20 246	<u>29 953</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 000</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>40 514</u> 22 138	<u>31 883</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 680</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>41 194</u> 22 804	<u>32 562</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 908</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>41 422</u> 23 028	<u>32 791</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 081</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>42 595</u> 24 177	<u>33 963</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 013</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>32 833</u> 19 979	<u>28 906</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 121</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>35 941</u> 23 026	<u>32 014</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 065</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>37 885</u> 24 932	<u>33 958</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 750</u> 25 920	<u>31 285</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>35 405</u> 25 920	<u>35 655</u> 25 920	<u>34 068</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 061</u> 25 640	<u>31 000</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>35 120</u> 25 640	<u>35 369</u> 25 640	<u>33 783</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 150</u> 28 273	<u>33 686</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>37 806</u> 28 273	<u>38 055</u> 28 273	<u>36 468</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 032</u> 29 138	<u>34 568</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>38 688</u> 29 138	<u>38 937</u> 29 138	<u>37 351</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 873</u> 30 943	<u>36 409</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>40 529</u> 30 943	<u>40 778</u> 30 943	<u>39 191</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 752</u> 34 161	<u>39 691</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>43 811</u> 34 161	<u>44 060</u> 34 161	<u>42 474</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 260</u> 37 601	<u>43 200</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>47 320</u> 37 601	<u>47 569</u> 37 601	<u>45 983</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 231</u> 23 847	<u>29 171</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>33 291</u> 23 847	<u>33 540</u> 23 847	<u>31 954</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 146</u> 27 685	<u>33 085</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>37 205</u> 27 685	<u>37 455</u> 27 685	<u>35 868</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>30 984</u> 28 506	<u>33 923</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>38 043</u> 28 506	<u>38 292</u> 28 506	<u>36 706</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 380</u> 29 875	<u>35 320</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>39 440</u> 29 875	<u>39 689</u> 29 875	<u>38 103</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 223</u> 30 701	<u>36 162</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>40 282</u> 30 701	<u>40 531</u> 30 701	<u>38 945</u> 30 701
212-401-0300	- 28013-98	3									



212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 073</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>38 893</u> 25 920	<u>34 966</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 788</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>38 607</u> 25 640	<u>34 680</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 474</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>41 293</u> 28 273	<u>37 366</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 356</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>42 175</u> 29 138	<u>38 248</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 196</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>44 016</u> 30 943	<u>40 089</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 479</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>47 298</u> 34 161	<u>43 371</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>46 988</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>50 807</u> 37 601	<u>46 880</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>32 959</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 778</u> 23 847	<u>32 851</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>36 873</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 693</u> 27 685	<u>36 766</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>37 711</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 530</u> 28 506	<u>37 603</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 108</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 927</u> 29 875	<u>39 000</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 950</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 769</u> 30 701	<u>39 842</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701
212-401-0300	- 28013-98	3								

212-401-0303	50	3	1	2200	<u>18 683</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 485</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 577</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 974</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 791</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 791</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 852</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 615</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>37 081</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>33 964</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847

212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 411</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>29 230</u> 16 447	<u>25 303</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.****212-501.**

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 976</u> 18 984	<u>20 856</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>21 185</u> 18 984	<u>21 705</u> 18 984	<u>21 219</u> 18 984

212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	I		1	1000	<u>21 549</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>20 740</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984

212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 193</u> 19 197	<u>21 073</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>21 402</u> 19 197	<u>21 922</u> 19 197	<u>21 436</u> 19 197
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 512</u> 19 510	<u>21 393</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>21 721</u> 19 510	<u>22 241</u> 19 510	<u>21 756</u> 19 510
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 976</u> 18 984	<u>20 856</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>21 185</u> 18 984	<u>21 705</u> 18 984	<u>21 219</u> 18 984
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 575</u> 19 482	<u>22 438</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>21 718</u> 19 482	<u>22 004</u> 19 482	<u>21 623</u> 19 482
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 925</u> 21 935	<u>23 738</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>23 096</u> 20 841	<u>23 391</u> 20 841	<u>23 119</u> 20 841
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 531</u> 20 569	<u>22 385</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>21 744</u> 19 515	<u>22 038</u> 19 515	<u>21 766</u> 19 515
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 990</u> 19 888	<u>22 853</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>22 133</u> 19 888	<u>22 419</u> 19 888	<u>22 038</u> 19 888
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 659</u> 17 753	<u>20 154</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>19 512</u> 17 328	<u>19 807</u> 17 328	<u>19 535</u> 17 328
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 003</u> 17 110	<u>19 514</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>18 872</u> 16 700	<u>19 167</u> 16 700	<u>18 895</u> 16 700
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 622</u> 20 646	<u>22 712</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>22 642</u> 20 396	<u>23 041</u> 20 396	<u>22 573</u> 20 396
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 813</u> 19 853	<u>21 913</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>21 844</u> 19 613	<u>22 242</u> 19 613	<u>21 774</u> 19 613

212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 766</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>20 957</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 085</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>21 276</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 549</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>20 740</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 865</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>23 409</u> 19 482	<u>21 480</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 252</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>24 796</u> 20 841	<u>22 867</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 900</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>23 443</u> 19 515	<u>21 514</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 280</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>23 824</u> 19 888	<u>21 895</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 669</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>21 212</u> 17 328	<u>19 283</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 028</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>20 572</u> 16 700	<u>18 643</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 902</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 394</u> 20 396	<u>22 297</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 104</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 595</u> 19 613	<u>21 498</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613

212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 547</u> 16 651	<u>18 686</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>18 617</u> 16 450	<u>19 016</u> 16 450	<u>18 547</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 962</u> 20 979	<u>23 048</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>22 979</u> 20 726	<u>23 377</u> 20 726	<u>22 909</u> 20 726
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 851</u> 22 831	<u>24 914</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>24 845</u> 22 556	<u>25 244</u> 22 556	<u>24 775</u> 22 556
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 123</u> 24 078	<u>26 171</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>26 101</u> 23 787	<u>26 500</u> 23 787	<u>26 032</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>19 860</u> 18 919	<u>20 972</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>20 903</u> 18 691	<u>21 301</u> 18 691	<u>20 833</u> 18 691

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>23 848</u> 22 600



212-501-0304	, II		1	1000	<u>18 877</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 368</u> 16 450	<u>18 271</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 239</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>24 730</u> 20 726	<u>22 633</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 105</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>26 596</u> 22 556	<u>24 499</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 361</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 852</u> 23 787	<u>25 755</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 163</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 654</u> 18 691	<u>20 557</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691

212-503-0102	-15		1	1000	<u>22 961</u> 21 731
212-503-0103	-20		1	1000	<u>22 588</u> 21 455

**212-504.**

212-504-0100												
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

**212-6.****212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006											
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

**213.****213-1.**

					,					
212-504-0100										
212-504-0101	-					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102						<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

[illegible]

**213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>60 438</u> 49 278						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>63 509</u> 52 289						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>68 009</u> 56 701						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>73 587</u> 62 169						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>43 939</u> 34 602						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>50 139</u> 40 681	<u>52 381</u> 40 681	<u>58 653</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>45 999</u> 40 681	<u>57 873</u> 40 681	<u>56 118</u> 40 681
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>53 743</u> 44 214						
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>67 659</u> 57 857	<u>69 901</u> 57 857	<u>76 173</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>63 518</u> 57 857	<u>75 393</u> 57 857	<u>73 638</u> 57 857
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>69 503</u> 59 665	<u>69 901</u> 57 857	<u>76 173</u> 57 857	<u>80 357</u> 59 665	<u>65 363</u> 59 665	<u>75 393</u> 57 857	<u>73 638</u> 57 857
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>71 347</u> 61 473	<u>77 768</u> 70 287	<u>79 861</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>67 207</u> 61 473	<u>79 081</u> 61 473	<u>77 326</u> 61 473

213-101-0100	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>56 118</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>45 492</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>73 638</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>63 011</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>73 638</u> 57 857	<u>80 357</u> 59 665	<u>80 357</u> 59 665	<u>63 011</u> 57 857	<u>80 357</u> 59 665	<u>80 357</u> 59 665
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>77 326</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>66 700</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>75 035</u> 65 089	<u>77 278</u> 65 089	<u>83 550</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>70 895</u> 65 089	<u>82 770</u> 65 089	<u>81 015</u> 65 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>79 646</u> 69 609	<u>81 888</u> 69 609	<u>88 160</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>75 506</u> 69 609	<u>87 380</u> 69 609	<u>85 625</u> 69 609
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>86 127</u> 75 963				<u>79 906</u> 73 923		
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>61 545</u> 48 369						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>68 947</u> 55 625						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>93 265</u> 79 466						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>101 370</u> 87 412						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>107 611</u> 93 531						
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>56 908</u> 46 564						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>65 661</u> 55 145	<u>68 102</u> 55 145	<u>74 932</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>61 152</u> 55 145	<u>74 082</u> 55 145	<u>72 172</u> 55 145
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>85 126</u> 74 229						

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>81 015</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>70 388</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>85 625</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>74 999</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>78 817</u> 73 353		
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>72 172</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>60 600</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						

213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>95 247</u> 84 151						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>101 255</u> 90 041						
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>90 557</u> 79 554	<u>92 999</u> 79 554	<u>99 828</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>86 049</u> 79 554	<u>98 979</u> 79 554	<u>97 068</u> 79 554
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>92 401</u> 81 362	<u>94 843</u> 81 362	<u>101 673</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>87 893</u> 81 362	<u>100 823</u> 81 362	<u>98 912</u> 81 362
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>95 168</u> 84 074	<u>94 389</u> 86 108	<u>99 828</u> 79 554	<u>106 987</u> 84 074	<u>90 660</u> 84 074	<u>98 979</u> 79 554	<u>97 068</u> 79 554
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>99 778</u> 88 594	<u>102 220</u> 88 594	<u>109 049</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>95 270</u> 88 594	<u>108 200</u> 88 594	<u>106 289</u> 88 594
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>106 233</u> 94 922	<u>108 675</u> 94 922	<u>115 504</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>101 725</u> 94 922	<u>114 655</u> 94 922	<u>112 744</u> 94 922

**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>51 362</u> 47 235	<u>52 529</u> 47 235	<u>83 780</u> 53 337	<u>72 764</u> 53 337	<u>79 080</u> 53 337	<u>79 080</u> 53 337	<u>60 935</u> 47 235
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>52 422</u> 48 275	<u>53 589</u> 48 275	<u>84 056</u> 53 608	<u>73 040</u> 53 608	<u>79 356</u> 53 608	<u>79 356</u> 53 608	<u>61 995</u> 48 275



213-101-0604	175	1000	2	2940						
213-101-0605	200	1000	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000								
213-101-0701	100	1000	2	2940	<u>97 068</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>85 497</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554
213-101-0702	125	1000	2	2940	<u>98 912</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>87 341</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>97 068</u> 79 554	<u>106 987</u> 84 074	<u>106 987</u> 84 074	<u>85 497</u> 79 554	<u>106 987</u> 84 074	<u>106 987</u> 84 074
213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>106 289</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>94 718</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>112 744</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>101 173</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922

213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000								
213-102-0201	100	1000	1	4800	<u>60 426</u> 53 337	<u>80 255</u> 53 337	<u>65 645</u> 53 337	<u>60 455</u> 47 235	<u>83 780</u> 53 337	<u>83 780</u> 53 337
213-102-0202	125	1000	1	4800	<u>60 703</u> 53 608	<u>80 531</u> 53 608	<u>65 922</u> 53 608	<u>61 516</u> 48 275	<u>84 056</u> 53 608	<u>84 056</u> 53 608

213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>53 022</u> 48 862	<u>54 188</u> 48 862	<u>84 333</u> 53 879	<u>73 317</u> 53 879	<u>79 633</u> 53 879	<u>79 633</u> 53 879	<u>62 595</u> 48 862
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>48 806</u> 47 009	<u>49 381</u> 47 009					<u>50 203</u> 47 009
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>52 952</u> 48 026						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>55 402</u> 50 428						
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>63 116</u> 57 991						
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>69 031</u> 63 790						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>79 402</u> 73 957						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>89 936</u> 85 053	<u>91 103</u> 85 053	<u>124 352</u> 93 114	<u>113 336</u> 93 114	<u>119 652</u> 93 114	<u>119 652</u> 93 114	<u>99 509</u> 85 053
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>98 524</u> 92 704						
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>105 143</u> 99 194						

213-3. , ,  
213-301.

213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>60 979</u> 53 879	<u>80 808</u> 53 879	<u>66 198</u> 53 879	<u>62 115</u> 48 862	<u>84 333</u> 53 879	<u>84 333</u> 53 879
213-102-0204	175	1000 .	1	4800				<u>50 469</u> 47 009		
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800						
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800						
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>100 998</u> 93 114	<u>120 827</u> 93 114	<u>106 217</u> 93 114	<u>99 030</u> 85 053	<u>124 352</u> 93 114	<u>124 352</u> 93 114
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800						
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800						

213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>24 532</u> 23 052	<u>24 883</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>25 959</u> 23 052	<u>26 027</u> 23 052	<u>25 669</u> 23 052
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>24 649</u> 22 917	<u>25 087</u> 22 917	<u>29 385</u> 22 148	<u>30 168</u> 22 917	<u>26 432</u> 22 917	<u>26 517</u> 22 917	<u>26 070</u> 22 917
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>24 643</u> 23 052	<u>25 031</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>26 223</u> 23 052	<u>26 299</u> 23 052	<u>25 902</u> 23 052
213-301-0200	( ) 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 446</u> 19 248						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 581</u> 19 248						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>20 413</u> 19 248						
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>19 767</u> 18 552						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>19 817</u> 18 552						

**213-302.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>25 868</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>27 997</u> 23 052	<u>25 923</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 319</u> 22 917	<u>30 168</u> 22 917	<u>28 980</u> 22 917	<u>26 387</u> 22 917	<u>30 168</u> 22 917	<u>30 168</u> 22 917
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>26 123</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>28 482</u> 23 052	<u>26 183</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052
213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

213-302-0100	945-92												
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{381}{350}$	$\frac{390}{350}$	$\frac{486}{350}$	$\frac{486}{350}$	$\frac{415}{350}$	$\frac{417}{350}$	$\frac{408}{350}$	$\frac{413}{350}$	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{365}{344}$	$\frac{371}{344}$	$\frac{431}{344}$	$\frac{431}{344}$	$\frac{386}{344}$	$\frac{387}{344}$	$\frac{382}{344}$	$\frac{385}{344}$	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{490}{457}$	$\frac{498}{457}$	$\frac{594}{457}$	$\frac{594}{457}$	$\frac{524}{457}$	$\frac{525}{457}$	$\frac{517}{457}$	$\frac{521}{457}$	

**213-304.**

213-304-0100	945-92												
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{294}{263}$	$\frac{303}{263}$	$\frac{406}{263}$	$\frac{406}{263}$	$\frac{330}{263}$	$\frac{332}{263}$	$\frac{323}{263}$		
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	$\frac{459}{425}$	$\frac{468}{425}$	$\frac{571}{425}$	$\frac{571}{425}$	$\frac{495}{425}$	$\frac{497}{425}$	$\frac{488}{425}$		
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{187}{172}$	$\frac{192}{172}$	$\frac{240}{172}$	$\frac{240}{172}$	$\frac{204}{172}$	$\frac{205}{172}$	$\frac{201}{172}$		
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	$\frac{257}{240}$	$\frac{261}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{309}{240}$	$\frac{274}{240}$	$\frac{274}{240}$	$\frac{270}{240}$		
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	$\frac{314}{267}$	$\frac{328}{267}$	$\frac{496}{267}$	$\frac{496}{267}$	$\frac{373}{267}$	$\frac{376}{267}$	$\frac{361}{267}$		

**213-305.**

213-302-0100	945-92								
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>486</u> 350	<u>463</u> 350	<u>414</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>431</u> 344	<u>417</u> 344	<u>386</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>594</u> 457	<u>572</u> 457	<u>523</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>328</u> 263	<u>406</u> 263	<u>382</u> 263	<u>329</u> 263	<u>400</u> 263	<u>400</u> 263
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>493</u> 425	<u>571</u> 425	<u>547</u> 425	<u>494</u> 425	<u>571</u> 425	<u>571</u> 425
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>203</u> 172	<u>240</u> 172	<u>229</u> 172	<u>204</u> 172	<u>238</u> 172	<u>238</u> 172
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>298</u> 240	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	<u>369</u> 267	<u>496</u> 267	<u>457</u> 267	<u>371</u> 267	<u>460</u> 267	<u>460</u> 267

213-305-0100	945-92												
213-305-0103	, 390 190 188 , 75		2	9	$\frac{320}{305}$								
213-305-0104	, 390 190 188 , 100		2	9	$\frac{363}{344}$	$\frac{367}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{307}{276}$		
213-305-0107	100 , 390 190 188 ,		1	12	$\frac{386}{369}$								

**213-307.**

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{73\,587}{69\,444}$	$\frac{74\,534}{69\,444}$	$\frac{85\,521}{69\,444}$	$\frac{85\,521}{69\,444}$	$\frac{77\,442}{69\,444}$	$\frac{77\,626}{69\,444}$	$\frac{76\,659}{69\,444}$	$\frac{77\,198}{69\,444}$	$\frac{85\,521}{69\,444}$
213-307-0102	-	3	1	2400	$\frac{83\,706}{79\,365}$	$\frac{84\,653}{79\,365}$	$\frac{95\,640}{79\,365}$	$\frac{95\,640}{79\,365}$	$\frac{87\,562}{79\,365}$	$\frac{87\,745}{79\,365}$	$\frac{86\,778}{79\,365}$	$\frac{87\,317}{79\,365}$	$\frac{95\,640}{79\,365}$

**22.****221.****221-1.****221-101.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**8.04-08-2021**

108

					,						
213-305-0100	945-92										
213-305-0103	, 390 190 188 , 75		2	9							
213-305-0104	, 390 190 188 , 100		2	9	$\frac{379}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{404}{344}$	$\frac{379}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{415}{344}$	
213-305-0107	100 , 390 190 188 ,		1	12							

213-307-0100	937-92	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>82 950</u> 69 444	<u>77 344</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>93 070</u> 79 365	<u>87 464</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2021

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>6 852</u> 6 461	<u>6 942</u> 6 461	<u>8 321</u> 6 461	<u>8 092</u> 6 461	<u>7 218</u> 6 461	<u>7 236</u> 6 461	<u>7 144</u> 6 461

**221-102.**

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>29 144</u> 25 836	<u>30 104</u> 25 836	<u>44 809</u> 25 836	<u>42 368</u> 25 836	<u>33 051</u> 25 836	<u>33 237</u> 25 836	<u>32 257</u> 25 836

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>47 920</u> 44 220	<u>48 889</u> 44 220	<u>63 727</u> 44 220	<u>61 264</u> 44 220	<u>51 863</u> 44 220	<u>52 051</u> 44 220	<u>51 062</u> 44 220
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>44 432</u> 40 800	<u>45 400</u> 40 800	<u>60 239</u> 40 800	<u>57 776</u> 40 800	<u>48 374</u> 40 800	<u>48 562</u> 40 800	<u>47 573</u> 40 800

**222.****222-1.****222-101.**

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>7 195</u> 6 461	<u>8 019</u> 6 461	<u>7 741</u> 6 461	<u>7 209</u> 6 461	<u>8 622</u> 6 461	<u>9 018</u> 6 461

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>32 803</u> 25 836	<u>41 594</u> 25 836	<u>35 858</u> 23 117	<u>32 951</u> 25 836	<u>48 024</u> 25 836	<u>52 251</u> 25 836

221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>51 612</u> 44 220	<u>60 483</u> 44 220	<u>54 428</u> 41 213	<u>51 763</u> 44 220	<u>66 971</u> 44 220	<u>71 237</u> 44 220
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>48 124</u> 40 800	<u>56 995</u> 40 800	<u>49 799</u> 36 675	<u>48 274</u> 40 800	<u>63 483</u> 40 800	<u>67 748</u> 40 800

				,							
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	( 937-92	3	1	2487	<u>75 764</u> 71 481	<u>76 746</u> 71 481	<u>91 784</u> 71 481	<u>89 287</u> 71 481	<u>79 759</u> 71 481	<u>79 950</u> 71 481	<u>78 948</u> 71 481
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 129</u> 77 530	<u>84 230</u> 77 530	<u>105 528</u> 77 530	<u>102 030</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530	<u>88 829</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 365</u> 86 585	<u>93 466</u> 86 585	<u>114 764</u> 86 585	<u>111 266</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585	<u>98 065</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>67 616</u> 64 662	<u>68 760</u> 64 662	<u>80 362</u> 64 662	<u>78 456</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662	<u>71 266</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>69 467</u> 66 477	<u>70 611</u> 66 477	<u>82 212</u> 66 477	<u>80 307</u> 66 477	<u>72 973</u> 66 477	<u>73 116</u> 66 477	<u>66 477</u> 66 477
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 901</u> 80 248	<u>87 002</u> 80 248	<u>108 300</u> 80 248	<u>104 802</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248	<u>91 601</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( 937-92	3	1	2487	<u>79 506</u> 71 481	<u>88 496</u> 71 481	<u>79 352</u> 65 486	<u>79 658</u> 71 481	<u>95 071</u> 71 481	<u>99 394</u> 71 481
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>88 214</u> 77 530	<u>100 921</u> 77 530	<u>96 470</u> 77 530	<u>88 139</u> 77 530	<u>110 135</u> 77 530	<u>116 192</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>97 450</u> 86 585	<u>110 157</u> 86 585	<u>105 705</u> 86 585	<u>97 375</u> 86 585	<u>119 371</u> 86 585	<u>125 428</u> 86 585
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>70 931</u> 64 662	<u>77 852</u> 64 662	<u>75 427</u> 64 662	<u>70 890</u> 64 662	<u>82 871</u> 64 662	<u>86 171</u> 64 662
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 781</u> 66 477	<u>79 703</u> 66 477	<u>77 278</u> 66 477	<u>72 740</u> 66 477	<u>84 722</u> 66 477	<u>88 021</u> 66 477
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 986</u> 80 248	<u>103 693</u> 80 248	<u>99 241</u> 80 248	<u>90 911</u> 80 248	<u>112 907</u> 80 248	<u>118 964</u> 80 248

				,							
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>93 711</u> 88 884	<u>95 811</u> 88 884	<u>117 109</u> 88 884	<u>113 611</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884	<u>100 410</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884
222-101-0305		3	1	1350	<u>72 109</u> 69 055	<u>73 261</u> 69 055	<u>84 949</u> 69 055	<u>83 030</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055	<u>75 785</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055
222-101-0306		3	1	1340	<u>69 671</u> 66 677	<u>70 815</u> 66 677	<u>82 417</u> 66 677	<u>80 511</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677	<u>73 321</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 085</u> 78 479	<u>85 176</u> 78 479	<u>106 388</u> 78 479	<u>102 904</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479	<u>89 757</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 157</u> 64 090	<u>68 386</u> 64 090	<u>80 853</u> 64 090	<u>78 806</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090	<u>71 078</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 796</u> 88 884	<u>112 502</u> 88 884	<u>108 051</u> 88 884	<u>99 720</u> 88 884	<u>121 716</u> 88 884	<u>127 773</u> 88 884
222-101-0305		3	1	1350	<u>75 448</u> 69 055	<u>82 421</u> 69 055	<u>79 978</u> 69 055	<u>75 407</u> 69 055	<u>87 477</u> 69 055	<u>90 801</u> 69 055
222-101-0306		3	1	1340	<u>72 986</u> 66 677	<u>79 907</u> 66 677	<u>77 483</u> 66 677	<u>72 945</u> 66 677	<u>84 926</u> 66 677	<u>88 226</u> 66 677
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>89 145</u> 78 479	<u>101 800</u> 78 479	<u>97 367</u> 78 479	<u>89 070</u> 78 479	<u>110 976</u> 78 479	<u>117 009</u> 78 479
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>70 718</u> 64 090	<u>78 156</u> 64 090	<u>75 551</u> 64 090	<u>70 674</u> 64 090	<u>83 550</u> 64 090	<u>87 096</u> 64 090

222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 184</u> 69 926	<u>74 464</u> 69 926	<u>87 451</u> 69 926	<u>85 318</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926	<u>77 269</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926
222-101-0500		3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>139 491</u> 133 634	<u>141 686</u> 133 634	<u>163 936</u> 133 634	<u>160 282</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634	<u>146 491</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>107 388</u> 102 470	<u>108 375</u> 102 470	<u>123 491</u> 102 470	<u>120 982</u> 102 470	<u>111 404</u> 102 470	<u>111 595</u> 102 470	<u>110 588</u> 102 470
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>95 519</u> 90 900	<u>96 482</u> 90 900	<u>111 242</u> 90 900	<u>108 792</u> 90 900	<u>99 440</u> 90 900	<u>99 627</u> 90 900	<u>98 643</u> 90 900
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>88 828</u> 84 274	<u>89 815</u> 84 274	<u>104 932</u> 84 274	<u>102 423</u> 84 274	<u>92 844</u> 84 274	<u>93 036</u> 84 274	<u>92 028</u> 84 274
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>88 151</u> 83 613	<u>89 137</u> 83 613	<u>104 235</u> 83 613	<u>101 729</u> 83 613	<u>92 162</u> 83 613	<u>92 354</u> 83 613	<u>91 347</u> 83 613
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>86 617</u> 82 101	<u>87 605</u> 82 101	<u>102 746</u> 82 101	<u>100 232</u> 82 101	<u>90 639</u> 82 101	<u>90 831</u> 82 101	<u>89 822</u> 82 101
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>105 794</u> 100 906	<u>106 781</u> 100 906	<u>121 903</u> 100 906	<u>119 393</u> 100 906	<u>109 812</u> 100 906	<u>110 003</u> 100 906	<u>108 995</u> 100 906



222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>76 894</u> 69 926	<u>84 642</u> 69 926	<u>81 928</u> 69 926	<u>76 848</u> 69 926	<u>90 260</u> 69 926	<u>93 954</u> 69 926
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>145 848</u> 133 634	<u>159 123</u> 133 634	<u>154 473</u> 133 634	<u>145 770</u> 133 634	<u>168 749</u> 133 634	<u>175 077</u> 133 634

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>111 149</u> 102 470	<u>120 186</u> 102 470	<u>108 787</u> 94 279	<u>111 302</u> 102 470	<u>126 796</u> 102 470	<u>131 141</u> 102 470
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>99 191</u> 90 900	<u>108 015</u> 90 900	<u>95 027</u> 81 081	<u>99 340</u> 90 900	<u>114 469</u> 90 900	<u>118 711</u> 90 900
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>92 589</u> 84 274	<u>101 627</u> 84 274	<u>88 641</u> 74 527	<u>92 742</u> 84 274	<u>108 237</u> 84 274	<u>112 582</u> 84 274
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>91 908</u> 83 613	<u>100 934</u> 83 613	<u>87 283</u> 73 211	<u>92 061</u> 83 613	<u>107 536</u> 83 613	<u>111 876</u> 83 613
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>90 384</u> 82 101	<u>99 436</u> 82 101	<u>86 901</u> 72 802	<u>90 537</u> 82 101	<u>106 056</u> 82 101	<u>110 408</u> 82 101
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>109 556</u> 100 906	<u>118 597</u> 100 906	<u>115 551</u> 100 906	<u>109 709</u> 100 906	<u>125 209</u> 100 906	<u>129 556</u> 100 906

222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>82 863</u> 78 420	<u>83 851</u> 78 420	<u>98 998</u> 78 420	<u>96 484</u> 78 420	<u>86 887</u> 78 420	<u>87 079</u> 78 420	<u>86 069</u> 78 420
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>100 338</u> 95 578	<u>101 319</u> 95 578	<u>116 332</u> 95 578	<u>113 840</u> 95 578	<u>104 327</u> 95 578	<u>104 517</u> 95 578	<u>103 517</u> 95 578
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>161 391</u> 155 416	<u>162 377</u> 155 416	<u>177 481</u> 155 416	<u>174 974</u> 155 416	<u>165 404</u> 155 416	<u>165 595</u> 155 416	<u>164 589</u> 155 416

**222-2.** ,  
**222-202.**

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>143 317</u> 137 661	<u>144 316</u> 137 661	<u>159 614</u> 137 661	<u>157 074</u> 137 661	<u>147 382</u> 137 661	<u>147 575</u> 137 661	<u>146 556</u> 137 661

**222-203.**

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>3 226</u> 3 106	<u>3 245</u> 3 106	<u>3 548</u> 3 106	<u>3 498</u> 3 106	<u>3 306</u> 3 106	<u>3 310</u> 3 106	<u>3 290</u> 3 106
222-203-0102	5.2		1	45	<u>3 244</u> 3 144						

222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>86 631</u> 78 420	<u>95 687</u> 78 420	<u>92 636</u> 78 420	<u>86 785</u> 78 420	<u>102 309</u> 78 420	<u>106 663</u> 78 420
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>104 074</u> 95 578	<u>113 050</u> 95 578	<u>103 662</u> 89 338	<u>104 226</u> 95 578	<u>119 615</u> 95 578	<u>123 930</u> 95 578
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>165 149</u> 155 416	<u>174 179</u> 155 416	<u>171 137</u> 155 416	<u>165 302</u> 155 416	<u>180 783</u> 155 416	<u>185 125</u> 155 416

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>147 124</u> 137 661	<u>156 269</u> 137 661	<u>121 244</u> 106 343	<u>147 278</u> 137 661	<u>162 958</u> 137 661	<u>167 356</u> 137 661

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>3 301</u> 3 106	<u>3 482</u> 3 106	<u>3 421</u> 3 106	<u>3 304</u> 3 106	<u>3 614</u> 3 106	<u>3 701</u> 3 106
222-203-0102	5.2		1	45						

				,							
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{3\,807}{3\,657}$	$\frac{3\,834}{3\,657}$	$\frac{4\,242}{3\,657}$	$\frac{4\,174}{3\,657}$	$\frac{3\,916}{3\,657}$	$\frac{3\,921}{3\,657}$	$\frac{3\,894}{3\,657}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{4\,277}{4\,120}$						
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{4\,915}{4\,667}$	$\frac{4\,967}{4\,667}$	$\frac{5\,778}{4\,667}$	$\frac{5\,643}{4\,667}$	$\frac{5\,130}{4\,667}$	$\frac{5\,140}{4\,667}$	$\frac{5\,086}{4\,667}$
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0301	949-92 , 4	2	1	295	$\frac{5\,480}{5\,134}$						
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	$\frac{5\,981}{5\,621}$						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	$\frac{6\,844}{6\,369}$	$\frac{6\,964}{6\,369}$	$\frac{8\,796}{6\,369}$	$\frac{8\,491}{6\,369}$	$\frac{7\,331}{6\,369}$	$\frac{7\,354}{6\,369}$	$\frac{7\,232}{6\,369}$
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	$\frac{8\,742}{8\,218}$	$\frac{8\,866}{8\,218}$	$\frac{10\,765}{8\,218}$	$\frac{10\,450}{8\,218}$	$\frac{9\,247}{8\,218}$	$\frac{9\,271}{8\,218}$	$\frac{9\,144}{8\,218}$
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	$\frac{6\,695}{6\,210}$	$\frac{6\,819}{6\,211}$	$\frac{8\,718}{6\,211}$	$\frac{8\,403}{6\,211}$	$\frac{7\,200}{6\,211}$	$\frac{7\,224}{6\,211}$	$\frac{7\,097}{6\,211}$
222-203-0405	949-92 , 10	2	1	329	$\frac{5\,892}{5\,510}$						
222-203-0407	949-92 , 16	2	1	312	$\frac{10\,933}{10\,368}$	$\frac{11\,056}{10\,368}$	$\frac{12\,943}{10\,368}$	$\frac{12\,630}{10\,368}$	$\frac{11\,434}{10\,368}$	$\frac{11\,458}{10\,368}$	$\frac{11\,333}{10\,368}$

222-3.

,

,

222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{3\,909}{3\,657}$	$\frac{4\,153}{3\,657}$	$\frac{4\,071}{3\,657}$	$\frac{3\,913}{3\,657}$	$\frac{4\,331}{3\,657}$	$\frac{4\,449}{3\,657}$
222-203-0104	6.2		1	90						
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{5\,116}{4\,667}$	$\frac{5\,601}{4\,667}$	$\frac{5\,437}{4\,667}$	$\frac{5\,124}{4\,667}$	$\frac{5\,955}{4\,667}$	$\frac{6\,188}{4\,667}$
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0301	949-92 <sup>,4</sup>	2	1	295						
222-203-0302	949-92 <sup>,6</sup>	2	1	300						
222-203-0303	949-92 <sup>,8</sup>	2	1	303	$\frac{7\,300}{6\,369}$	$\frac{8\,395}{6\,369}$	$\frac{8\,026}{6\,369}$	$\frac{7\,318}{6\,369}$	$\frac{9\,196}{6\,369}$	$\frac{9\,723}{6\,369}$
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 <sup>,6</sup>	2	1	314	$\frac{9\,215}{8\,218}$	$\frac{10\,350}{8\,218}$	$\frac{113\,740}{109\,956}$	$\frac{9\,234}{8\,218}$	$\frac{11\,180}{8\,218}$	$\frac{11\,726}{8\,218}$
222-203-0404	949-92 <sup>,8</sup>	2	1	314	$\frac{7\,168}{6\,211}$	$\frac{8\,303}{6\,211}$	$\frac{11\,680}{9\,896}$	$\frac{7\,187}{6\,211}$	$\frac{9\,133}{6\,211}$	$\frac{9\,699}{6\,231}$
222-203-0405	949-92 <sup>,10</sup>	2	1	329						
222-203-0407	949-92 <sup>,16</sup>	2	1	312	$\frac{11\,403}{10\,368}$	$\frac{12\,530}{10\,368}$	$\frac{12\,150}{10\,368}$	$\frac{11\,422}{10\,368}$	$\frac{13\,355}{10\,368}$	$\frac{13\,898}{10\,368}$

**222-301.**

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 293</u> 3 126	<u>3 329</u> 3 126	<u>3 879</u> 3 126	<u>3 788</u> 3 126	<u>3 439</u> 3 126	<u>3 446</u> 3 126	<u>3 410</u> 3 126
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>13 158</u> 12 400	<u>13 333</u> 12 400	<u>16 018</u> 12 400	<u>15 572</u> 12 400	<u>13 871</u> 12 400	<u>13 905</u> 12 400	<u>13 726</u> 12 400
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>15 239</u> 14 521	<u>15 387</u> 14 521	<u>17 642</u> 14 521	<u>17 268</u> 14 521	<u>15 839</u> 14 521	<u>15 867</u> 14 521	<u>15 717</u> 14 521
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 712</u> 10 195	<u>10 820</u> 10 195	<u>12 471</u> 10 195	<u>12 197</u> 10 195	<u>11 151</u> 10 195	<u>11 172</u> 10 195	<u>11 062</u> 10 195
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>9 147</u> 8 593	<u>9 278</u> 8 593	<u>11 291</u> 8 593	<u>10 957</u> 8 593	<u>9 681</u> 8 593	<u>9 707</u> 8 593	<u>9 573</u> 8 593
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>9 155</u> 8 644	<u>9 271</u> 8 644	<u>11 055</u> 8 644	<u>10 759</u> 8 644	<u>9 629</u> 8 644	<u>9 651</u> 8 644	<u>9 533</u> 8 644

**222-302.**

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>144 346</u> 138 613	<u>145 365</u> 138 613	<u>160 965</u> 138 613	<u>158 375</u> 138 613	<u>148 491</u> 138 613	<u>148 688</u> 138 613	<u>138 613</u> 138 613

**225.****225-1.**

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 430</u> 3 126	<u>3 759</u> 3 126	<u>3 742</u> 3 218	<u>3 436</u> 3 126	<u>4 000</u> 3 126	<u>4 158</u> 3 126
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>13 826</u> 12 400	<u>15 431</u> 12 400	<u>14 890</u> 12 400	<u>13 853</u> 12 400	<u>16 605</u> 12 400	<u>17 376</u> 12 400
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>15 801</u> 14 521	<u>17 149</u> 14 521	<u>16 695</u> 14 521	<u>15 823</u> 14 521	<u>18 135</u> 14 521	<u>18 783</u> 14 521
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 123</u> 10 195	<u>12 110</u> 10 195	<u>11 777</u> 10 195	<u>11 140</u> 10 195	<u>12 831</u> 10 195	<u>13 306</u> 10 195
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>9 648</u> 8 593	<u>10 851</u> 8 593	<u>10 446</u> 8 593	<u>9 668</u> 8 593	<u>11 732</u> 8 593	<u>12 310</u> 8 593
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>9 599</u> 8 644	<u>10 665</u> 8 644	<u>10 306</u> 8 644	<u>9 617</u> 8 644	<u>11 445</u> 8 644	<u>11 958</u> 8 644

222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>148 228</u> 138 613	<u>157 554</u> 138 613	<u>154 412</u> 138 613	<u>148 386</u> 138 613	<u>164 375</u> 138 613	<u>168 859</u> 138 613

**225-101.**

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{5\,429}{5\,176}$	$\frac{5\,480}{5\,176}$	$\frac{6\,266}{5\,176}$	$\frac{6\,136}{5\,176}$	$\frac{5\,638}{5\,176}$	$\frac{5\,648}{5\,176}$	$\frac{5\,596}{5\,176}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,072}{7\,711}$						
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{9\,316}{8\,706}$	$\frac{9\,466}{8\,706}$	$\frac{11\,764}{8\,706}$	$\frac{11\,382}{8\,706}$	$\frac{9\,926}{8\,706}$	$\frac{9\,955}{8\,706}$	$\frac{9\,802}{8\,706}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{11\,295}{10\,848}$	$\frac{11\,374}{10\,848}$	$\frac{12\,583}{10\,848}$	$\frac{12\,382}{10\,848}$	$\frac{11\,616}{10\,848}$	$\frac{11\,631}{10\,848}$	$\frac{11\,551}{10\,848}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{9\,593}{8\,955}$	$\frac{9\,751}{8\,955}$	$\frac{12\,170}{8\,955}$	$\frac{11\,768}{8\,955}$	$\frac{10\,236}{8\,955}$	$\frac{10\,266}{8\,955}$	$\frac{10\,105}{8\,955}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{13\,629}{12\,686}$	$\frac{13\,865}{12\,686}$	$\frac{17\,493}{12\,686}$	$\frac{16\,891}{12\,686}$	$\frac{14\,593}{12\,686}$	$\frac{14\,638}{12\,686}$	$\frac{14\,397}{12\,686}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{14\,714}{13\,683}$	$\frac{14\,975}{13\,683}$	$\frac{18\,965}{13\,683}$	$\frac{18\,303}{13\,683}$	$\frac{15\,775}{13\,683}$	$\frac{15\,825}{13\,683}$	$\frac{15\,559}{13\,683}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{18\,964}{17\,468}$	$\frac{19\,359}{17\,468}$	$\frac{25\,406}{17\,468}$	$\frac{24\,402}{17\,468}$	$\frac{20\,571}{17\,468}$	$\frac{20\,647}{17\,468}$	$\frac{20\,245}{17\,468}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{19\,825}{18\,333}$	$\frac{20\,212}{18\,333}$	$\frac{26\,137}{18\,333}$	$\frac{25\,154}{18\,333}$	$\frac{21\,399}{18\,333}$	$\frac{21\,474}{18\,333}$	$\frac{21\,079}{18\,333}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{28\,395}{26\,173}$	$\frac{28\,979}{26\,173}$	$\frac{37\,928}{26\,173}$	$\frac{36\,442}{26\,173}$	$\frac{30\,772}{26\,173}$	$\frac{30\,886}{26\,173}$	$\frac{30\,289}{26\,173}$
225-101-0114	15-3		1	1200	$\frac{7\,426}{6\,308}$						
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{12\,104}{10\,591}$						



225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{5\,625}{5\,176}$	$\frac{6\,095}{5\,176}$	$\frac{5\,936}{5\,176}$	$\frac{5\,633}{5\,176}$	$\frac{6\,438}{5\,176}$	$\frac{6\,664}{5\,176}$
225-101-0102	7-6		1	250						
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{9\,888}{8\,706}$	$\frac{11\,261}{8\,706}$	$\frac{10\,798}{8\,706}$	$\frac{9\,911}{8\,706}$	$\frac{12\,266}{8\,706}$	$\frac{12\,926}{8\,706}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{11\,596}{10\,848}$	$\frac{12\,319}{10\,848}$	$\frac{12\,075}{10\,848}$	$\frac{11\,608}{10\,848}$	$\frac{12\,847}{10\,848}$	$\frac{13\,195}{10\,848}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{10\,195}{8\,955}$	$\frac{11\,641}{8\,955}$	$\frac{11\,154}{8\,955}$	$\frac{10\,219}{8\,955}$	$\frac{12\,698}{8\,955}$	$\frac{13\,394}{8\,955}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{14\,531}{12\,686}$	$\frac{16\,700}{12\,686}$	$\frac{15\,970}{12\,686}$	$\frac{14\,568}{12\,686}$	$\frac{18\,287}{12\,686}$	$\frac{19\,329}{12\,686}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{15\,707}{13\,683}$	$\frac{18\,093}{13\,683}$	$\frac{17\,289}{13\,683}$	$\frac{15\,748}{13\,683}$	$\frac{19\,838}{13\,683}$	$\frac{20\,985}{13\,683}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{20\,469}{17\,468}$	$\frac{24\,084}{17\,468}$	$\frac{22\,866}{17\,468}$	$\frac{20\,530}{17\,468}$	$\frac{26\,728}{17\,468}$	$\frac{28\,466}{17\,468}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{21\,299}{18\,333}$	$\frac{24\,842}{18\,333}$	$\frac{23\,648}{18\,333}$	$\frac{21\,359}{18\,333}$	$\frac{27\,433}{18\,333}$	$\frac{29\,136}{18\,333}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{30\,621}{26\,173}$	$\frac{35\,971}{26\,173}$	$\frac{34\,169}{26\,173}$	$\frac{30\,712}{26\,173}$	$\frac{39\,884}{26\,173}$	$\frac{42\,457}{26\,173}$
225-101-0114	15-3		1	1200						
225-101-0115	20-3		1	1575						

225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>7 381</u> 7 180	<u>7 401</u> 7 180	<u>7 703</u> 7 180	<u>7 653</u> 7 180	<u>7 461</u> 7 180	<u>7 465</u> 7 180	<u>7 445</u> 7 180
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>13 239</u> 12 473	<u>13 417</u> 12 473	<u>16 138</u> 12 473	<u>15 686</u> 12 473	<u>13 962</u> 12 473	<u>13 996</u> 12 473	<u>13 815</u> 12 473
225-101-0602	15		1	950	<u>19 798</u> 18 341	<u>20 173</u> 18 341	<u>25 917</u> 18 341	<u>24 963</u> 18 341	<u>21 324</u> 18 341	<u>21 397</u> 18 341	<u>21 014</u> 18 341
225-101-0603	20		1	1480	<u>30 016</u> 27 762	<u>30 600</u> 27 762	<u>39 549</u> 27 762	<u>38 064</u> 27 762	<u>32 394</u> 27 762	<u>32 507</u> 27 762	<u>31 910</u> 27 762
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 583</u> 12 055	<u>12 682</u> 12 055	<u>14 193</u> 12 055	<u>13 942</u> 12 055	<u>12 985</u> 12 055	<u>13 004</u> 12 055	<u>12 903</u> 12 055
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 398</u> 13 834	<u>14 496</u> 13 834	<u>16 008</u> 13 834	<u>15 757</u> 13 834	<u>14 799</u> 13 834	<u>14 818</u> 13 834	<u>14 718</u> 13 834
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>19 998</u> 18 840	<u>20 266</u> 18 840	<u>24 378</u> 18 840	<u>23 695</u> 18 840	<u>21 090</u> 18 840	<u>21 142</u> 18 840	<u>20 868</u> 18 840
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>33 390</u> 31 971	<u>33 659</u> 31 971	<u>37 770</u> 31 971	<u>37 088</u> 31 971	<u>34 483</u> 31 971	<u>34 535</u> 31 971	<u>34 261</u> 31 971
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>34 650</u> 32 418	<u>35 195</u> 32 418	<u>43 539</u> 32 418	<u>42 154</u> 32 418	<u>36 867</u> 32 418	<u>36 973</u> 32 418	<u>36 417</u> 32 418
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>68 080</u> 65 192	<u>68 624</u> 65 192	<u>76 969</u> 65 192	<u>75 584</u> 65 192	<u>70 297</u> 65 192	<u>70 402</u> 65 192	<u>69 846</u> 65 192
225-101-0620	10		1	800	<u>29 713</u> 28 483						
225-101-0621	6		1	2260	<u>73 047</u> 69 785						

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	$\frac{7\,456}{7\,180}$	$\frac{7\,637}{7\,180}$	$\frac{7\,576}{7\,180}$	$\frac{7\,459}{7\,180}$	$\frac{7\,769}{7\,180}$	$\frac{7\,856}{7\,180}$
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	$\frac{13\,916}{12\,473}$	$\frac{15\,543}{12\,473}$	$\frac{14\,995}{12\,473}$	$\frac{13\,944}{12\,473}$	$\frac{16\,732}{12\,473}$	$\frac{17\,515}{12\,473}$
225-101-0602	15		1	950	$\frac{21\,227}{18\,341}$	$\frac{24\,661}{18\,341}$	$\frac{23\,504}{18\,341}$	$\frac{21\,285}{18\,341}$	$\frac{27\,173}{18\,341}$	$\frac{28\,824}{18\,341}$
225-101-0603	20		1	1480	$\frac{32\,243}{27\,762}$	$\frac{37\,593}{27\,762}$	$\frac{35\,790}{27\,762}$	$\frac{32\,333}{27\,762}$	$\frac{41\,506}{27\,762}$	$\frac{44\,078}{27\,762}$
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{12\,959}{12\,055}$	$\frac{13\,863}{12\,055}$	$\frac{13\,558}{12\,055}$	$\frac{12\,974}{12\,055}$	$\frac{14\,524}{12\,055}$	$\frac{14\,919}{12\,016}$
225-101-0606	10-2		1	250	$\frac{14\,774}{13\,834}$	$\frac{15\,678}{13\,834}$	$\frac{15\,373}{13\,834}$	$\frac{14\,789}{13\,834}$	$\frac{16\,339}{13\,834}$	$\frac{16\,773}{13\,834}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	$\frac{21\,021}{18\,840}$	$\frac{23\,479}{18\,840}$	$\frac{22\,651}{18\,840}$	$\frac{21\,062}{18\,840}$	$\frac{25\,277}{18\,840}$	$\frac{26\,458}{18\,840}$
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	$\frac{34\,413}{31\,971}$	$\frac{36\,871}{31\,971}$	$\frac{36\,043}{31\,971}$	$\frac{34\,455}{31\,971}$	$\frac{38\,669}{31\,971}$	$\frac{39\,851}{31\,971}$
225-101-0613	1 20-1		1	1380	$\frac{36\,727}{32\,418}$	$\frac{41\,715}{32\,418}$	$\frac{40\,034}{32\,418}$	$\frac{36\,811}{32\,418}$	$\frac{45\,364}{32\,418}$	$\frac{47\,762}{32\,418}$
225-101-0614	1 20-2		1	1380	$\frac{70\,156}{65\,192}$	$\frac{75\,144}{65\,192}$	$\frac{73\,464}{65\,192}$	$\frac{70\,240}{65\,192}$	$\frac{78\,793}{65\,192}$	$\frac{81\,192}{65\,192}$
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						

225-101-0622	10		1	2480	<u>21 288</u> 18 080	<u>22 267</u> 18 080	<u>37 262</u> 18 080	<u>34 773</u> 18 080	<u>25 272</u> 18 080	<u>25 462</u> 18 080	<u>24 462</u> 18 080

**225-102.**

225-102-0100	20 13015-2012										
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>167 578</u> 159 108						
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>294 719</u> 281 164						
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>232 491</u> 221 290						
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>376 469</u> 359 124						
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>430 343</u> 408 621						
225-102-0146	1		1	1000	<u>17 660</u> 16 504	<u>18 376</u> 16 504	<u>24 423</u> 16 504	<u>23 419</u> 16 504	<u>19 588</u> 16 504	<u>19 664</u> 16 504	<u>19 261</u> 16 504
225-102-0147	2		1	1500	<u>26 645</u> 24 908	<u>27 719</u> 24 908	<u>36 789</u> 24 908	<u>35 283</u> 24 908	<u>29 537</u> 24 908	<u>29 651</u> 24 908	<u>29 047</u> 24 908
225-102-0148	3		1	700	<u>13 178</u> 12 353	<u>13 679</u> 12 353	<u>17 912</u> 12 353	<u>17 209</u> 12 353	<u>14 527</u> 12 353	<u>14 581</u> 12 353	<u>14 299</u> 12 353

**225-104.**

225-101-0622	10		1	2480	<u>25 019</u> 18 080	<u>33 984</u> 18 080	<u>30 963</u> 18 080	<u>25 171</u> 18 080	<u>40 541</u> 18 080	<u>44 851</u> 18 080

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0138	8.201		1	6400						
225-102-0139	8.302		1	9600						
225-102-0141	9.201		1	8200						
225-102-0142	9.302		1	12300						
225-102-0143	9.403		1	16400						
225-102-0146	1		1	1000	<u>19 486</u> 16 504	<u>23 101</u> 16 504	<u>21 883</u> 16 504	<u>19 547</u> 16 504	<u>25 745</u> 16 504	<u>27 483</u> 16 504
225-102-0147	2		1	1500	<u>29 384</u> 24 908	<u>34 806</u> 24 908	<u>32 979</u> 24 908	<u>29 475</u> 24 908	<u>38 772</u> 24 908	<u>41 379</u> 24 908
225-102-0148	3		1	700	<u>14 456</u> 12 353	<u>16 986</u> 12 353	<u>16 134</u> 12 353	<u>14 499</u> 12 353	<u>18 837</u> 12 353	<u>20 054</u> 12 353

225-104-0100	30 224547-2016										
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>41 772</u> 40 391	<u>41 970</u> 40 391	<u>44 993</u> 40 391	<u>44 491</u> 40 391	<u>42 575</u> 40 391	<u>42 614</u> 40 391	<u>42 412</u> 40 391
225-104-0200	30 24547-2016										
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>38 212</u> 36 653	<u>38 928</u> 36 653	<u>44 974</u> 36 653	<u>43 971</u> 36 653	<u>40 140</u> 36 653	<u>40 216</u> 36 653	<u>39 813</u> 36 653
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>78 948</u> 76 185						
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>93 940</u> 90 478						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>51 618</u> 49 256	<u>52 092</u> 49 256	<u>59 348</u> 49 256	<u>58 144</u> 49 256	<u>53 546</u> 49 256	<u>53 638</u> 49 256	<u>53 155</u> 49 256
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>94 737</u> 91 421						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>97 737</u> 93 120	<u>98 684</u> 93 120	<u>113 196</u> 93 120	<u>110 787</u> 93 120	<u>101 592</u> 93 120	<u>101 776</u> 93 120	<u>100 809</u> 93 120
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>121 052</u> 116 815						
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>162 674</u> 156 974						
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>76 833</u> 73 950						
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>136 842</u> 132 053						

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>42 524</u> 40 391	<u>44 332</u> 40 391	<u>43 723</u> 40 391	<u>42 555</u> 40 391	<u>45 654</u> 40 391	<u>46 523</u> 40 391
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>40 038</u> 36 653	<u>43 652</u> 36 653	<u>42 435</u> 36 653	<u>40 099</u> 36 653	<u>46 296</u> 36 653	<u>48 034</u> 36 653
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>53 424</u> 49 256	<u>57 762</u> 49 256	<u>56 300</u> 49 256	<u>53 497</u> 49 256	<u>60 934</u> 49 256	<u>63 020</u> 49 256
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>101 347</u> 93 120	<u>110 023</u> 93 120	<u>107 100</u> 93 120	<u>101 494</u> 93 120	<u>116 368</u> 93 120	<u>120 540</u> 93 120
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						

225-104-0215	4.200		1	3500	<u>132 744</u> 127 307						
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>69 535</u> 66 471	<u>71 039</u> 66 471	<u>83 737</u> 66 471	<u>81 629</u> 66 471	<u>73 583</u> 66 471	<u>73 744</u> 66 471	<u>72 898</u> 66 471
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>187 258</u> 180 103						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>95 738</u> 91 161	<u>96 686</u> 91 161	<u>111 197</u> 91 161	<u>108 789</u> 91 161	<u>99 594</u> 91 161	<u>99 778</u> 91 161	<u>98 811</u> 91 161
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>185 083</u> 176 054	<u>186 978</u> 176 054	<u>216 001</u> 176 054	<u>211 183</u> 176 054	<u>192 794</u> 176 054	<u>193 161</u> 176 054	<u>191 227</u> 176 054
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>194 486</u> 188 000						
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>257 060</u> 248 051						
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>346 243</u> 334 108						
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>83 921</u> 80 655						
225-104-0300	30 24547-2016										
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>69 100</u> 66 692						
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>95 261</u> 91 854						
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>108 027</u> 103 884						



225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>73 369</u> 66 471	<u>80 960</u> 66 471	<u>78 403</u> 66 471	<u>73 498</u> 66 471	<u>86 513</u> 66 471	<u>90 163</u> 66 471
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>99 349</u> 91 161	<u>108 025</u> 91 161	<u>105 102</u> 91 161	<u>99 496</u> 91 161	<u>114 370</u> 91 161	<u>118 541</u> 91 161
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>192 305</u> 176 054	<u>209 656</u> 176 054	<u>203 810</u> 176 054	<u>192 598</u> 176 054	<u>222 346</u> 176 054	<u>230 689</u> 176 054
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500						

225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>191 655</u> 184 738						
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>126 367</u> 121 703	<u>128 301</u> 121 703	<u>144 626</u> 121 703	<u>141 916</u> 121 703	<u>131 572</u> 121 703	<u>131 779</u> 121 703	<u>130 691</u> 121 703
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>154 281</u> 148 015						
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>163 794</u> 156 128	<u>167 732</u> 156 128	<u>200 988</u> 156 128	<u>195 468</u> 156 128	<u>174 397</u> 156 128	<u>174 818</u> 156 128	<u>172 602</u> 156 128
225-104-0400	30 24547-2016										
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>105 931</u> 101 829						
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>177 161</u> 169 718						
225-104-0500	30, 35 24547-2016										
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>91 977</u> 88 796	<u>93 194</u> 88 796	<u>103 473</u> 88 796	<u>101 767</u> 88 796	<u>95 254</u> 88 796	<u>95 384</u> 88 796	<u>94 699</u> 88 796
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>88 605</u> 85 409						
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>118 353</u> 114 413	<u>119 785</u> 114 413	<u>131 878</u> 114 413	<u>129 871</u> 114 413	<u>122 209</u> 114 413	<u>122 362</u> 114 413	<u>121 556</u> 114 413
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>119 109</u> 114 911						
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>241 703</u> 233 238						

225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>131 297</u> 121 703	<u>141 057</u> 121 703	<u>137 769</u> 121 703	<u>131 462</u> 121 703	<u>148 195</u> 121 703	<u>152 888</u> 121 703
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>173 836</u> 156 128	<u>193 718</u> 156 128	<u>187 020</u> 156 128	<u>174 173</u> 156 128	<u>208 259</u> 156 128	<u>217 818</u> 156 128
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>95 081</u> 88 796	<u>101 226</u> 88 796	<u>99 155</u> 88 796	<u>95 185</u> 88 796	<u>105 720</u> 88 796	<u>108 675</u> 88 796
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800						
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>122 005</u> 114 413	<u>129 235</u> 114 413	<u>126 799</u> 114 413	<u>122 127</u> 114 413	<u>134 522</u> 114 413	<u>137 998</u> 114 413
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						

225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>154 392</u> 149 259						
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>134 980</u> 130 066						
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>154 688</u> 149 063						
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>341 653</u> 329 770						
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>219 691</u> 212 144						
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>427 066</u> 412 212						
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>157 007</u> 149 991	<u>158 389</u> 149 991	<u>179 552</u> 149 991	<u>176 039</u> 149 991	<u>162 630</u> 149 991	<u>162 898</u> 149 991	<u>161 487</u> 149 991
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>394 346</u> 380 944						
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>192 902</u> 185 057	<u>195 235</u> 185 057	<u>220 631</u> 185 057	<u>216 415</u> 185 057	<u>200 324</u> 185 057	<u>200 646</u> 185 057	<u>198 954</u> 185 057
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>296 934</u> 286 576						
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>201 524</u> 192 623	<u>203 261</u> 192 623	<u>229 866</u> 192 623	<u>225 450</u> 192 623	<u>208 593</u> 192 623	<u>208 929</u> 192 623	<u>207 157</u> 192 623
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>275 723</u> 263 791	<u>278 012</u> 263 791	<u>313 082</u> 263 791	<u>307 261</u> 263 791	<u>285 040</u> 263 791	<u>285 484</u> 263 791	<u>283 147</u> 263 791
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>619 245</u> 597 707						

225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>162 273</u> 149 991	<u>174 925</u> 149 991	<u>170 662</u> 149 991	<u>162 487</u> 149 991	<u>184 178</u> 149 991	<u>190 262</u> 149 991
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>199 896</u> 185 057	<u>215 079</u> 185 057	<u>209 963</u> 185 057	<u>200 153</u> 185 057	<u>226 183</u> 185 057	<u>233 483</u> 185 057
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>208 144</u> 192 623	<u>224 049</u> 192 623	<u>218 691</u> 192 623	<u>208 413</u> 192 623	<u>235 682</u> 192 623	<u>243 330</u> 192 623
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>284 449</u> 263 791	<u>305 415</u> 263 791	<u>298 351</u> 263 791	<u>284 804</u> 263 791	<u>320 749</u> 263 791	<u>330 830</u> 263 791
225-104-0528	14.200		1	11600						

225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>430 696</u> 415 933						
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>832 778</u> 803 813						
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>330 057</u> 318 563						
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>739 889</u> 717 281						
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>391 297</u> 374 821	<u>396 351</u> 374 821	<u>451 375</u> 374 821	<u>442 242</u> 374 821	<u>407 379</u> 374 821	<u>408 075</u> 374 821	<u>404 408</u> 374 821
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>498 633</u> 477 606	<u>502 581</u> 477 606	<u>563 046</u> 477 606	<u>553 009</u> 477 606	<u>514 698</u> 477 606	<u>515 463</u> 477 606	<u>511 434</u> 477 606
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>708 845</u> 681 691	<u>716 453</u> 681 691	<u>799 291</u> 681 691	<u>785 541</u> 681 691	<u>733 055</u> 681 691	<u>734 103</u> 681 691	<u>728 583</u> 681 691
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>116 351</u> 112 531						
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>132 023</u> 127 491						
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>182 768</u> 176 673						
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>239 673</u> 231 815						
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>294 781</u> 285 113						
225-104-0600	30, 35 24547-2016										



225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>119 159</u> 115 121	<u>120 662</u> 115 121	<u>133 360</u> 115 121	<u>131 252</u> 115 121	<u>123 207</u> 115 121	<u>123 368</u> 115 121	<u>122 522</u> 115 121
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>130 725</u> 126 056	<u>132 587</u> 126 056	<u>148 308</u> 126 056	<u>145 699</u> 126 056	<u>135 738</u> 126 056	<u>135 937</u> 126 056	<u>134 889</u> 126 056
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>149 829</u> 144 137						
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>204 549</u> 196 281	<u>206 992</u> 196 281	<u>233 597</u> 196 281	<u>229 181</u> 196 281	<u>212 324</u> 196 281	<u>212 661</u> 196 281	<u>210 888</u> 196 281
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>283 127</u> 271 388	<u>285 298</u> 271 388	<u>318 554</u> 271 388	<u>313 034</u> 271 388	<u>291 963</u> 271 388	<u>292 383</u> 271 388	<u>290 167</u> 271 388
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>346 401</u> 333 534						
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>419 571</u> 401 766	<u>425 070</u> 401 766	<u>484 931</u> 401 766	<u>474 994</u> 401 766	<u>437 066</u> 401 766	<u>437 824</u> 401 766	<u>433 835</u> 401 766

**225-105.**

225-105-0300	30 13015-2012										
225-105-0301	1		1	2500	<u>68 648</u> 64 489	<u>69 634</u> 64 489	<u>84 751</u> 64 489	<u>82 242</u> 64 489	<u>72 664</u> 64 489	<u>72 855</u> 64 489	<u>71 848</u> 64 489
225-105-0302	264		1	3800	<u>105 917</u> 99 565	<u>107 417</u> 99 565	<u>130 394</u> 99 565	<u>126 580</u> 99 565	<u>112 021</u> 99 565	<u>112 312</u> 99 565	<u>110 781</u> 99 565



225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>122 993</u> 115 121	<u>130 584</u> 115 121	<u>128 027</u> 115 121	<u>123 121</u> 115 121	<u>136 136</u> 115 121	<u>139 786</u> 115 121
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>135 473</u> 126 056	<u>144 871</u> 126 056	<u>141 705</u> 126 056	<u>135 632</u> 126 056	<u>151 745</u> 126 056	<u>156 264</u> 126 056
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400						
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>211 875</u> 196 281	<u>227 781</u> 196 281	<u>222 422</u> 196 281	<u>212 144</u> 196 281	<u>239 414</u> 196 281	<u>247 061</u> 196 281
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>291 402</u> 271 388	<u>311 284</u> 271 388	<u>304 585</u> 271 388	<u>291 738</u> 271 388	<u>325 825</u> 271 388	<u>335 384</u> 271 388
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500						
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>436 056</u> 401 766	<u>471 844</u> 401 766	<u>459 787</u> 401 766	<u>436 662</u> 401 766	<u>498 018</u> 401 766	<u>515 225</u> 401 766

225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>72 409</u> 64 489	<u>81 446</u> 64 489	<u>78 401</u> 64 489	<u>72 562</u> 64 489	<u>88 056</u> 64 489	<u>92 401</u> 64 489
225-105-0302	264		1	3800	<u>111 634</u> 99 565	<u>125 370</u> 99 565	<u>120 742</u> 99 565	<u>111 866</u> 99 565	<u>135 417</u> 99 565	<u>142 022</u> 99 565

225-105-0303	267		1	5000	<u>139 254</u> 130 898	<u>141 227</u> 130 898	<u>171 460</u> 130 898	<u>166 442</u> 130 898	<u>147 286</u> 130 898	<u>147 669</u> 130 898	<u>145 654</u> 130 898

**225-107.**

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>9 997</u> 9 558						
225-107-0102	19		1	500	<u>20 880</u> 20 065						
225-107-0103	20		1	600	<u>22 876</u> 21 942						
225-107-0104	42		1	2000	<u>54 187</u> 50 875	<u>54 976</u> 50 875	<u>67 070</u> 50 875	<u>65 062</u> 50 875	<u>57 400</u> 50 875	<u>57 553</u> 50 875	<u>56 747</u> 50 875
225-107-0105	43		1	1500	<u>41 741</u> 39 235	<u>42 333</u> 39 235	<u>51 403</u> 39 235	<u>49 898</u> 39 235	<u>44 151</u> 39 235	<u>44 266</u> 39 235	<u>43 661</u> 39 235
225-107-0106	44		1	1300	<u>38 988</u> 36 761	<u>39 501</u> 36 761	<u>47 362</u> 36 761	<u>46 057</u> 36 761	<u>41 076</u> 36 761	<u>41 176</u> 36 761	<u>40 652</u> 36 761
225-107-0107	45		1	1100	<u>35 169</u> 33 242	<u>35 603</u> 33 242	<u>42 254</u> 33 242	<u>41 150</u> 33 242	<u>36 936</u> 33 242	<u>37 020</u> 33 242	<u>36 577</u> 33 242
225-107-0108	46		1	1000	<u>30 666</u> 28 939	<u>31 060</u> 28 939	<u>37 107</u> 28 939	<u>36 103</u> 28 939	<u>32 272</u> 28 939	<u>32 349</u> 28 939	<u>31 946</u> 28 939

225-105-0303	267		1	5000	<u>146 776</u> 130 898	<u>164 851</u> 130 898	<u>158 761</u> 130 898	<u>147 082</u> 130 898	<u>178 070</u> 130 898	<u>186 760</u> 130 898

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300						
225-107-0102	19		1	500						
225-107-0103	20		1	600						
225-107-0104	42		1	2000	<u>57 196</u> 50 875	<u>64 426</u> 50 875	<u>61 990</u> 50 875	<u>57 318</u> 50 875	<u>69 713</u> 50 875	<u>73 190</u> 50 875
225-107-0105	43		1	1500	<u>43 998</u> 39 235	<u>49 420</u> 39 235	<u>47 593</u> 39 235	<u>44 090</u> 39 235	<u>53 386</u> 39 235	<u>55 993</u> 39 235
225-107-0106	44		1	1300	<u>40 944</u> 36 761	<u>45 643</u> 36 761	<u>44 060</u> 36 761	<u>41 023</u> 36 761	<u>49 080</u> 36 761	<u>51 340</u> 36 761
225-107-0107	45		1	1100	<u>36 824</u> 33 242	<u>40 800</u> 33 242	<u>39 460</u> 33 242	<u>36 891</u> 33 242	<u>43 708</u> 33 242	<u>45 620</u> 33 242
225-107-0108	46		1	1000	<u>32 170</u> 28 939	<u>35 785</u> 28 939	<u>34 567</u> 28 939	<u>32 231</u> 28 939	<u>38 429</u> 28 939	<u>40 167</u> 28 939

225-107-0109	1		1	1000	<u>39 269</u> 37 689						
225-107-0110	2		1	1300	<u>50 844</u> 48 794						
225-107-0111	3		1	1600	<u>61 397</u> 58 897						
225-107-0112	4		1	1100	<u>47 863</u> 46 034						
225-107-0113	5		1	1500	<u>58 336</u> 55 977						
225-107-0114	11		1	300	<u>10 469</u> 10 021						
225-107-0115	12		1	500	<u>19 243</u> 18 461						
225-107-0116	13		1	600	<u>18 569</u> 17 719	<u>18 998</u> 17 719	<u>22 626</u> 17 719	<u>22 024</u> 17 719	<u>19 726</u> 17 719	<u>19 771</u> 17 719	<u>19 530</u> 17 719
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 244</u> 13 486	<u>14 411</u> 13 486	<u>16 981</u> 13 486	<u>16 555</u> 13 486	<u>14 926</u> 13 486	<u>14 959</u> 13 486	<u>14 788</u> 13 486

**225-108.**

225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>128 914</u> 123 572	<u>129 902</u> 123 572	<u>145 030</u> 123 572	<u>142 519</u> 123 572	<u>132 934</u> 123 572	<u>133 125</u> 123 572	<u>132 117</u> 123 572

225-107-0109	1		1	1000						
225-107-0110	2		1	1300						
225-107-0111	3		1	1600						
225-107-0112	4		1	1100						
225-107-0113	5		1	1500						
225-107-0114	11		1	300						
225-107-0115	12		1	500						
225-107-0116	13		1	600	<u>19 664</u> 17 719	<u>21 833</u> 17 719	<u>21 103</u> 17 719	<u>19 701</u> 17 719	<u>23 420</u> 17 719	<u>24 462</u> 17 719
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 883</u> 13 486	<u>16 419</u> 13 486	<u>15 902</u> 13 486	<u>14 909</u> 13 486	<u>17 543</u> 13 486	<u>18 282</u> 13 486

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>132 679</u> 123 572	<u>141 723</u> 123 572	<u>138 676</u> 123 572	<u>132 832</u> 123 572	<u>148 338</u> 123 572	<u>152 686</u> 123 572

**225-109.**

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>74 685</u> 71 438						
225-109-0102	2		1	2900	<u>102 513</u> 98 154						
225-109-0103	3		1	5200	<u>167 438</u> 159 943						
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>68 009</u> 63 863	<u>68 995</u> 63 863	<u>84 112</u> 63 863	<u>81 603</u> 63 863	<u>72 025</u> 63 863	<u>72 216</u> 63 863	<u>71 209</u> 63 863
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>111 542</u> 106 844						
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>104 737</u> 97 958	<u>106 395</u> 97 958	<u>131 791</u> 97 958	<u>127 575</u> 97 958	<u>111 484</u> 97 958	<u>111 806</u> 97 958	<u>110 114</u> 97 958
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>193 573</u> 185 403						
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>101 788</u> 96 116	<u>103 898</u> 96 116	<u>126 875</u> 96 116	<u>123 061</u> 96 116	<u>108 503</u> 96 116	<u>108 794</u> 96 116	<u>107 263</u> 96 116
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>167 404</u> 157 832	<u>171 014</u> 157 832	<u>210 316</u> 157 832	<u>203 792</u> 157 832	<u>178 890</u> 157 832	<u>179 387</u> 157 832	<u>176 769</u> 157 832
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>75 116</u> 70 934	<u>76 671</u> 70 934	<u>93 601</u> 70 934	<u>90 791</u> 70 934	<u>80 064</u> 70 934	<u>80 278</u> 70 934	<u>79 150</u> 70 934
225-109-0111	78		1	6200	<u>223 936</u> 214 523						
225-109-0112	79		1	2000	<u>70 606</u> 67 601						

225-109-0100	20	13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>71 770</u> 63 863	<u>80 807</u> 63 863	<u>77 762</u> 63 863	<u>71 923</u> 63 863	<u>87 417</u> 63 863	<u>91 762</u> 63 863
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100						
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>111 056</u> 97 958	<u>126 239</u> 97 958	<u>121 123</u> 97 958	<u>111 313</u> 97 958	<u>137 343</u> 97 958	<u>144 643</u> 97 958
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400						
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>108 116</u> 96 116	<u>121 852</u> 96 116	<u>117 224</u> 96 116	<u>108 348</u> 96 116	<u>131 899</u> 96 116	<u>138 503</u> 96 116
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>178 227</u> 157 832	<u>201 724</u> 157 832	<u>193 808</u> 157 832	<u>178 625</u> 157 832	<u>218 909</u> 157 832	<u>230 206</u> 157 832
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>79 778</u> 70 934	<u>89 900</u> 70 934	<u>86 490</u> 70 934	<u>79 949</u> 70 934	<u>97 302</u> 70 934	<u>102 169</u> 70 934
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						

225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>109 145</u> 102 748	<u>111 588</u> 102 748	<u>138 193</u> 102 748	<u>133 777</u> 102 748	<u>116 920</u> 102 748	<u>117 257</u> 102 748	<u>115 484</u> 102 748
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>54 667</u> 52 299						
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100	<u>76 089</u> 71 109	<u>77 312</u> 71 109	<u>96 057</u> 71 109	<u>92 945</u> 71 109	<u>81 069</u> 71 109	<u>81 306</u> 71 109	<u>80 057</u> 71 109
225-109-0205	34 ( 10 )		1	2500	<u>77 788</u> 73 451	<u>78 775</u> 73 451	<u>93 892</u> 73 451	<u>91 382</u> 73 451	<u>81 805</u> 73 451	<u>81 996</u> 73 451	<u>80 989</u> 73 451
225-109-0206	35 ( 11 )		1	3000	<u>118 886</u> 114 125						
225-109-0207	36 ( 12 )		1	4000	<u>110 724</u> 104 053	<u>112 303</u> 104 053	<u>136 490</u> 104 053	<u>132 475</u> 104 053	<u>117 150</u> 104 053	<u>117 456</u> 104 053	<u>115 845</u> 104 053
225-109-0208	37 ( 13 )		1	4900	<u>164 029</u> 156 843						
225-109-0209	77		1	6800	<u>269 577</u> 258 784						

**225-2.****225-202.**

225-202-1100	13015-2012	3									



225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>116 471</u> 102 748	<u>132 377</u> 102 748	<u>127 018</u> 102 748	<u>116 741</u> 102 748	<u>144 010</u> 102 748	<u>151 657</u> 102 748
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600						
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>80 753</u> 71 109	<u>91 959</u> 71 109	<u>88 183</u> 71 109	<u>80 942</u> 71 109	<u>100 155</u> 71 109	<u>105 543</u> 71 109
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>81 550</u> 73 451	<u>90 587</u> 73 451	<u>87 542</u> 73 451	<u>81 703</u> 73 451	<u>97 196</u> 73 451	<u>101 542</u> 73 451
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000						
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>116 742</u> 104 053	<u>131 202</u> 104 053	<u>126 330</u> 104 053	<u>116 987</u> 104 053	<u>141 777</u> 104 053	<u>148 730</u> 104 053
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900						
225-109-0209	77		1	6800						

225-202-1100	13015-2012	3								

225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>83 115</u> 78 701	<u>84 092</u> 78 701	<u>99 057</u> 78 701	<u>96 573</u> 78 701	<u>87 091</u> 78 701	<u>87 280</u> 78 701	<u>86 283</u> 78 701
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>72 207</u> 67 975	<u>73 195</u> 67 975	<u>88 329</u> 67 975	<u>85 817</u> 67 975	<u>76 228</u> 67 975	<u>76 419</u> 67 975	<u>75 411</u> 67 975
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>19 910</u> 19 365	<u>20 046</u> 19 365			<u>20 276</u> 19 365	<u>20 291</u> 19 365	<u>20 214</u> 19 365
225-202-1206	15-8		1	165	<u>17 835</u> 17 351	<u>17 953</u> 17 351			<u>18 153</u> 17 351	<u>18 165</u> 17 351	<u>18 099</u> 17 351
225-202-1209	5		1	73	<u>8 510</u> 8 284	<u>8 562</u> 8 284			<u>8 651</u> 8 284	<u>8 656</u> 8 284	<u>8 627</u> 8 284

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>39 277</u> 35 683	<u>40 268</u> 35 683	<u>55 445</u> 35 683	<u>52 925</u> 35 683	<u>43 309</u> 35 683	<u>43 501</u> 35 683	<u>42 490</u> 35 683
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>44 264</u> 40 583	<u>45 252</u> 40 583	<u>60 374</u> 40 583	<u>57 864</u> 40 583	<u>48 282</u> 40 583	<u>48 474</u> 40 583	<u>47 466</u> 40 583
225-203-0900	13015-2012										
225-203-0901	20-10		1	240		<u>30 793</u> 29 826			<u>31 083</u> 29 826	<u>31 102</u> 29 826	<u>31 005</u> 29 826
225-203-0903	20-5		1	175		<u>21 543</u> 20 856			<u>21 755</u> 20 856	<u>21 768</u> 20 856	<u>21 698</u> 20 856

225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>86 838</u> 78 701	<u>95 785</u> 78 701	<u>92 771</u> 78 701	<u>86 990</u> 78 701	<u>102 329</u> 78 701	<u>106 630</u> 78 701
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>75 973</u> 67 975	<u>85 021</u> 67 975	<u>81 972</u> 67 975	<u>76 126</u> 67 975	<u>91 638</u> 67 975	<u>95 989</u> 67 975
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 257</u> 19 365		<u>20 712</u> 19 365	<u>20 268</u> 19 365		
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 136</u> 17 351		<u>18 531</u> 17 351	<u>18 146</u> 17 351		
225-202-1209	5		1	73	<u>8 643</u> 8 284		<u>8 818</u> 8 284	<u>8 648</u> 8 284		

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>43 053</u> 35 683	<u>52 127</u> 35 683	<u>49 070</u> 35 683	<u>43 207</u> 35 683	<u>58 763</u> 35 683	<u>63 125</u> 35 683
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>48 027</u> 40 583	<u>57 068</u> 40 583	<u>54 022</u> 40 583	<u>48 180</u> 40 583	<u>63 680</u> 40 583	<u>68 027</u> 40 583
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>31 059</u> 29 826		<u>31 634</u> 29 826	<u>31 074</u> 29 826		
225-203-0903	20-5		1	175	<u>21 737</u> 20 856		<u>22 157</u> 20 856	<u>21 748</u> 20 856		

225-203-1000	13015-2012										
225-203-1001	5		1	20		<u>2 548</u> 2 467			<u>2 572</u> 2 467	<u>2 573</u> 2 467	<u>2 565</u> 2 467
225-203-1002	10		1	40		<u>4 979</u> 4 821			<u>5 028</u> 4 821	<u>5 031</u> 4 821	<u>5 015</u> 4 821
225-203-1005	9		1	1000		<u>106 192</u> 102 598			<u>107 404</u> 102 598	<u>107 480</u> 102 598	<u>107 077</u> 102 598

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500		<u>265 785</u> 258 548					
225-204-0102	2-		1	3000		<u>283 654</u> 275 662					
225-204-0103	2- -		1	3000		<u>225 142</u> 218 298					
225-204-0106	5-		1	6500		<u>814 384</u> 793 150	<u>1 306 861</u> 1 271 408	<u>1 314 737</u> 1 271 408	<u>1 315 234</u> 1 271 408	<u>1 312 616</u> 1 271 408	<u>1 314 074</u> 1 271 408
225-204-0107	5-		1	7500		<u>958 254</u> 933 390	<u>1 512 030</u> 1 471 042	<u>1 521 118</u> 1 471 042	<u>1 521 692</u> 1 471 042	<u>1 518 670</u> 1 471 042	<u>1 520 353</u> 1 471 042
225-204-0108	1-		1	10600		<u>1 516 040</u> 1 477 728	<u>2 389 765</u> 2 326 880	<u>2 402 610</u> 2 326 880	<u>2 403 421</u> 2 326 880	<u>2 399 150</u> 2 326 880	<u>2 401 528</u> 2 326 880

225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	$\frac{2\,570}{2\,467}$		$\frac{2\,618}{2\,467}$	$\frac{2\,571}{2\,467}$		
225-203-1002	10		1	40	$\frac{5\,024}{4\,821}$		$\frac{5\,119}{4\,821}$	$\frac{5\,026}{4\,821}$		
225-203-1005	9		1	1000	$\frac{107\,302}{102\,598}$		$\frac{109\,699}{102\,598}$	$\frac{107\,363}{102\,598}$		

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500							
225-204-0102	2-		1	3000							
225-204-0103	2- -		1	3000							
225-204-0106	5-		1	6500	$\frac{1\,329\,655}{1\,271\,408}$	$\frac{1\,314\,472}{1\,271\,408}$					
225-204-0107	5-		1	7500	$\frac{1\,538\,331}{1\,471\,042}$	$\frac{1\,520\,812}{1\,471\,042}$					
225-204-0108	1-		1	10600	$\frac{2\,426\,937}{2\,326\,880}$	$\frac{2\,402\,177}{2\,326\,880}$					

225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 546 559</u> 1 506 838	<u>2 440 942</u> 2 375 541	<u>2 454 998</u> 2 375 541	<u>2 455 886</u> 2 375 541	<u>2 451 212</u> 2 375 541	<u>2 453 815</u> 2 375 541
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>194 941</u> 189 904					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>127 795</u> 122 589	<u>128 742</u> 122 589	<u>131 651</u> 122 589	<u>131 834</u> 122 589	<u>130 867</u> 122 589	<u>131 406</u> 122 589
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>196 286</u> 190 493	<u>316 526</u> 306 690	<u>319 434</u> 306 690	<u>319 617</u> 306 690	<u>318 650</u> 306 690	<u>319 189</u> 306 690
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>221 878</u> 215 178	<u>362 589</u> 351 094	<u>366 103</u> 351 094	<u>366 325</u> 351 094	<u>365 156</u> 351 094	<u>365 807</u> 351 094
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>209 820</u> 201 881	<u>211 162</u> 201 881	<u>215 282</u> 201 881	<u>215 542</u> 201 881	<u>214 172</u> 201 881	<u>214 935</u> 201 881
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>340 257</u> 330 831	<u>545 023</u> 529 195	<u>549 143</u> 529 195	<u>549 403</u> 529 195	<u>548 033</u> 529 195	<u>548 796</u> 529 195
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>258 517</u> 248 408	<u>260 285</u> 248 408	<u>265 714</u> 248 408	<u>266 057</u> 248 408	<u>264 252</u> 248 408	<u>265 257</u> 248 408
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>272 734</u> 262 346	<u>274 502</u> 262 346	<u>279 931</u> 262 346	<u>280 274</u> 262 346	<u>278 469</u> 262 346	<u>279 474</u> 262 346
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>413 424</u> 400 620					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>414 327</u> 401 667					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>498 217</u> 483 021					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>700 394</u> 681 234	<u>1 117 192</u> 1 085 156	<u>1 125 311</u> 1 085 156	<u>1 125 823</u> 1 085 156	<u>1 123 124</u> 1 085 156	<u>1 124 627</u> 1 085 156

225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 481 620</u> 2 375 541	<u>2 454 525</u> 2 375 541					
225-204-0112	1-2		1	1500							
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>137 159</u> 122 589	<u>131 553</u> 122 589	<u>143 254</u> 122 589	<u>140 845</u> 122 589	<u>140 082</u> 122 589	<u>146 427</u> 122 589	<u>150 598</u> 122 589
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>324 942</u> 306 690	<u>319 336</u> 306 690					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>372 758</u> 351 094	<u>365 984</u> 351 094					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>223 085</u> 201 881	<u>215 143</u> 201 881	<u>231 720</u> 201 881	<u>228 308</u> 201 881	<u>227 226</u> 201 881	<u>236 215</u> 201 881	<u>242 124</u> 201 881
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>556 946</u> 529 195	<u>549 004</u> 529 195					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>275 995</u> 248 408	<u>265 531</u> 248 408	<u>287 374</u> 248 408	<u>282 877</u> 248 408	<u>281 452</u> 248 408	<u>293 296</u> 248 408	<u>301 083</u> 248 408
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>290 212</u> 262 346	<u>279 748</u> 262 346	<u>301 591</u> 262 346	<u>297 094</u> 262 346	<u>295 668</u> 262 346	<u>307 513</u> 262 346	<u>315 299</u> 262 346
225-204-0122	6-2		1	5800							
225-204-0123	6-4		1	5600							
225-204-0124	6-0		1	6700							
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 140 687</u> 1 085 156	<u>1 125 037</u> 1 085 156					

225-204-0129	3-		1	4300	<u>261 987</u> 252 013	<u>263 684</u> 252 013	<u>268 895</u> 252 013	<u>269 224</u> 252 013	<u>267 492</u> 252 013	<u>268 456</u> 252 013
225-204-0131	5-		1	6250	<u>356 799</u> 342 771	<u>359 266</u> 342 771	<u>366 839</u> 342 771	<u>367 317</u> 342 771	<u>364 799</u> 342 771	<u>366 202</u> 342 771
225-204-0132	5-		1	7500	<u>891 146</u> 867 597	<u>1 415 241</u> 1 376 152	<u>1 424 330</u> 1 376 152	<u>1 424 903</u> 1 376 152	<u>1 421 882</u> 1 376 152	<u>1 423 565</u> 1 376 152
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>193 178</u> 187 446	<u>311 438</u> 301 702	<u>314 346</u> 301 702	<u>314 530</u> 301 702	<u>313 563</u> 301 702	<u>314 101</u> 301 702
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>190 321</u> 184 986	<u>296 644</u> 287 834	<u>299 043</u> 287 834	<u>299 195</u> 287 834	<u>298 397</u> 287 834	<u>298 841</u> 287 834
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>117 280</u> 112 632	<u>119 357</u> 112 632	<u>122 871</u> 112 632	<u>123 093</u> 112 632	<u>121 924</u> 112 632	<u>122 575</u> 112 632
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>132 642</u> 128 016					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>174 173</u> 168 085					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>261 401</u> 253 926	<u>417 311</u> 404 744	<u>420 825</u> 404 744	<u>421 047</u> 404 744	<u>419 878</u> 404 744	<u>420 529</u> 404 744
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>219 444</u> 209 741	<u>221 339</u> 209 741	<u>227 155</u> 209 741	<u>227 522</u> 209 741	<u>225 588</u> 209 741	<u>226 666</u> 209 741
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>290 667</u> 277 880	<u>293 153</u> 277 880	<u>300 787</u> 277 880	<u>301 269</u> 277 880	<u>298 731</u> 277 880	<u>300 145</u> 277 880
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>329 784</u> 319 673					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>439 505</u> 425 824					



225-204-0129	3-		1	4300	<u>278 764</u> 252 013	<u>268 720</u> 252 013	<u>289 685</u> 252 013	<u>285 369</u> 252 013	<u>284 000</u> 252 013	<u>295 369</u> 252 013	<u>302 843</u> 252 013
225-204-0131	5-		1	6250	<u>381 183</u> 342 771	<u>366 584</u> 342 771	<u>397 057</u> 342 771	<u>390 784</u> 342 771	<u>388 795</u> 342 771	<u>405 319</u> 342 771	<u>416 182</u> 342 771
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 441 542</u> 1 376 152	<u>1 424 024</u> 1 376 152					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>319 854</u> 301 702	<u>314 248</u> 301 702					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>303 587</u> 287 834	<u>298 962</u> 287 834					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>129 526</u> 112 632	<u>122 753</u> 112 632					
225-204-0153	3-05		1	2500							
225-204-0154	4-05		1	3300							
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>427 480</u> 404 744	<u>420 707</u> 404 744					
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>238 171</u> 209 741	<u>226 959</u> 209 741	<u>250 362</u> 209 741	<u>245 545</u> 209 741	<u>244 017</u> 209 741	<u>256 707</u> 209 741	<u>265 050</u> 209 741
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>315 246</u> 277 880	<u>300 530</u> 277 880	<u>331 247</u> 277 880	<u>324 924</u> 277 880	<u>322 919</u> 277 880	<u>339 575</u> 277 880	<u>350 525</u> 277 880
225-204-0164	3- 5		1	4500							
225-204-0165	5- 5		1	6250							

225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>880 896</u> 858 156	<u>1 382 071</u> 1 344 765	<u>1 390 250</u> 1 344 765	<u>1 390 766</u> 1 344 765	<u>1 388 047</u> 1 344 765	<u>1 389 561</u> 1 344 765
225-204-0176	-2		1	3640	<u>263 718</u> 255 599					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>174 133</u> 168 953	<u>175 694</u> 168 953	<u>178 335</u> 168 953	<u>178 502</u> 168 953	<u>177 624</u> 168 953	<u>178 113</u> 168 953
225-204-0179	-5		1	2760	<u>206 320</u> 200 039	<u>208 297</u> 200 039	<u>211 641</u> 200 039	<u>211 852</u> 200 039	<u>210 740</u> 200 039	<u>211 360</u> 200 039
225-204-0180	-6		1	2720	<u>515 341</u> 503 033					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>330 285</u> 321 784					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>359 688</u> 350 205					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>280 011</u> 271 727					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>321 499</u> 312 441					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>965 447</u> 941 454					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>273 681</u> 265 925					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>377 674</u> 366 826					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>213 518</u> 205 889					

225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 405 741</u> 1 344 765	<u>1 389 975</u> 1 344 765					
225-204-0176	-2		1	3640							
225-204-0178	-4		1	2180	<u>183 339</u> 168 953	<u>178 247</u> 168 953					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>217 975</u> 200 039	<u>211 529</u> 200 039					
225-204-0180	-6		1	2720							
225-204-0181	15.15		1	2500							
225-204-0182	18.18		1	3000							
225-204-0183	4-1/5		1	3450							
225-204-0184	4-2-		1	3400							
225-204-0185	5- -350		1	6250							
225-204-0186	4-1/5		1	2950							
225-204-0187	3- -0		1	4250							
225-204-0188	3- -		1	4250							

225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>288 150</u> 278 875					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>296 370</u> 286 934					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>268 519</u> 258 191					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>267 869</u> 257 554					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>324 742</u> 313 839					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>342 573</u> 331 320					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>193 681</u> 186 440					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 144</u> 208 584					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>235 593</u> 229 370					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>281 918</u> 274 446					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>380 027</u> 369 554					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>388 408</u> 377 771					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>440 979</u> 428 890					

225-204-0189	5-2-		1	4475							
225-204-0190	5-4-		1	4475							
225-204-0191	5- 5 -		1	6250							
225-204-0192	5- -		1	6250							
225-204-0193	6-2-		1	5600							
225-204-0195	6-4-		1	5600							
225-204-0196	3- 5 -		1	4250							
225-204-0200	13015-2012		1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250							

225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>449 361</u> 437 107					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>535 076</u> 520 494					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>605 284</u> 588 410					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>612 064</u> 595 057					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>372 505</u> 362 544					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>471 121</u> 458 619					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>595 884</u> 580 434					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>691 007</u> 673 246					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>658 341</u> 641 221					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>685 972</u> 669 257					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>623 988</u> 607 987					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>721 946</u> 703 578					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>503 663</u> 490 523					

225-204-0207	2 2,8-4		1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180							
225-204-0211	2 1,6-		1	3280							
225-204-0212	2 2,3-		1	4030							
225-204-0213	2 3,0-		1	4650							
225-204-0214	2 3,6-		1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650							
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030							

225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>685 507</u> 666 719					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>875 053</u> 851 496					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>888 361</u> 865 394					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>803 679</u> 782 372					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>925 136</u> 901 407					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 216 995</u> 1 186 004					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 050 867</u> 1 024 673					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 178 289</u> 1 148 058					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>952 624</u> 928 356					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 243 374</u> 1 211 866					



225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100							
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800							
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800							

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>37 005</u> 35 436	<u>37 301</u> 35 436	<u>38 210</u> 35 436	<u>38 267</u> 35 436	<u>37 965</u> 35 436	<u>38 133</u> 35 436
225-204-0302	95-1		1	750	<u>35 896</u> 34 585					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>42 412</u> 40 737	<u>42 708</u> 40 737	<u>43 617</u> 40 737	<u>43 674</u> 40 737	<u>43 372</u> 40 737	<u>43 541</u> 40 737
225-204-0304	95-3		1	800	<u>28 904</u> 27 437	<u>29 219</u> 27 437	<u>30 189</u> 27 437	<u>30 250</u> 27 437	<u>29 928</u> 27 437	<u>30 107</u> 27 437
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>36 081</u> 34 249	<u>36 476</u> 34 249	<u>37 688</u> 34 249	<u>37 764</u> 34 249	<u>37 361</u> 34 249	<u>37 586</u> 34 249
225-204-0307	105		1	1175	<u>58 219</u> 55 755	<u>58 683</u> 55 755	<u>60 106</u> 55 755	<u>60 196</u> 55 755	<u>59 723</u> 55 755	<u>59 987</u> 55 755
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>47 849</u> 45 589	<u>48 312</u> 45 589	<u>49 736</u> 45 589	<u>49 826</u> 45 589	<u>49 353</u> 45 589	<u>49 616</u> 45 589
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>49 240</u> 47 009	<u>49 684</u> 47 009	<u>51 047</u> 47 009	<u>51 133</u> 47 009	<u>50 680</u> 47 009	<u>50 933</u> 47 009
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>44 086</u> 41 956	<u>44 530</u> 41 956	<u>45 894</u> 41 956	<u>45 980</u> 41 956	<u>45 526</u> 41 956	<u>45 779</u> 41 956
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>52 012</u> 49 721	<u>52 458</u> 49 721	<u>53 827</u> 49 721	<u>53 914</u> 49 721	<u>53 459</u> 49 721	<u>53 712</u> 49 721
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					

225-204-0300	2387-2013										
225-204-0301	95-2		1	750	<u>39 931</u> 35 436	<u>38 179</u> 35 436	<u>41 836</u> 35 436	<u>41 083</u> 35 436	<u>40 845</u> 35 436	<u>42 827</u> 35 436	<u>44 131</u> 35 436
225-204-0302	95-1		1	750							
225-204-0303	95-2		1	750	<u>45 338</u> 40 737	<u>43 586</u> 40 737	<u>47 243</u> 40 737	<u>46 490</u> 40 737	<u>46 252</u> 40 737	<u>48 235</u> 40 737	<u>49 538</u> 40 737
225-204-0304	95-3		1	800	<u>32 025</u> 27 437	<u>30 156</u> 27 437	<u>34 057</u> 27 437	<u>33 254</u> 27 437	<u>32 999</u> 27 437	<u>35 114</u> 27 437	<u>36 505</u> 27 437
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>39 983</u> 34 249	<u>37 647</u> 34 249	<u>42 522</u> 34 249	<u>41 519</u> 34 249	<u>41 201</u> 34 249	<u>43 844</u> 34 249	<u>45 582</u> 34 249
225-204-0307	105		1	1175	<u>62 803</u> 55 755	<u>60 058</u> 55 755	<u>65 787</u> 55 755	<u>64 608</u> 55 755	<u>64 234</u> 55 755	<u>67 341</u> 55 755	<u>69 383</u> 55 755
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>52 433</u> 45 589	<u>49 688</u> 45 589	<u>55 417</u> 45 589	<u>54 238</u> 45 589	<u>53 864</u> 45 589	<u>56 970</u> 45 589	<u>59 013</u> 45 589
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>53 629</u> 47 009	<u>51 001</u> 47 009	<u>56 487</u> 47 009	<u>55 357</u> 47 009	<u>54 999</u> 47 009	<u>57 974</u> 47 009	<u>59 929</u> 47 009
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>48 475</u> 41 956	<u>45 848</u> 41 956	<u>51 333</u> 41 956	<u>50 204</u> 41 956	<u>49 846</u> 41 956	<u>52 820</u> 41 956	<u>54 775</u> 41 956
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>56 421</u> 49 721	<u>53 781</u> 49 721	<u>59 291</u> 49 721	<u>58 157</u> 49 721	<u>57 797</u> 49 721	<u>60 785</u> 49 721	<u>62 749</u> 49 721
225-204-0314	164-9,3		1	3550							
225-204-0315	164-10,3		1	3550							

225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>186 019</u> 178 378	<u>187 420</u> 178 378	<u>191 722</u> 178 378	<u>191 993</u> 178 378	<u>190 563</u> 178 378	<u>191 360</u> 178 378
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0320	7-3		1	1820	<u>112 740</u> 108 482	<u>113 459</u> 108 482	<u>115 664</u> 108 482	<u>115 803</u> 108 482	<u>115 070</u> 108 482	<u>115 478</u> 108 482
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>53 995</u> 52 036	<u>54 311</u> 52 036	<u>55 280</u> 52 036	<u>55 341</u> 52 036	<u>55 019</u> 52 036	<u>55 198</u> 52 036
225-204-0602	2		1	675	<u>43 393</u> 41 783	<u>43 659</u> 41 783	<u>44 477</u> 41 783	<u>44 529</u> 41 783	<u>44 257</u> 41 783	<u>44 409</u> 41 783
225-204-0603	3		1	550	<u>37 877</u> 36 515	<u>38 094</u> 36 515	<u>38 760</u> 36 515	<u>38 802</u> 36 515	<u>38 581</u> 36 515	<u>38 704</u> 36 515
225-204-0604	4		1	475	<u>32 295</u> 31 127	<u>32 482</u> 31 127	<u>33 058</u> 31 127	<u>33 094</u> 31 127	<u>32 903</u> 31 127	<u>33 009</u> 31 127
225-204-0605	5		1	400	<u>27 112</u> 26 131	<u>27 270</u> 26 131	<u>27 755</u> 26 131	<u>27 785</u> 26 131	<u>27 624</u> 26 131	<u>27 714</u> 26 131
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>29 627</u> 28 596	<u>29 785</u> 28 596	<u>30 269</u> 28 596	<u>30 300</u> 28 596	<u>30 139</u> 28 596	<u>30 229</u> 28 596
225-204-0607	-1		1	300	<u>16 865</u> 16 196	<u>16 983</u> 16 196	<u>17 347</u> 16 196	<u>17 369</u> 16 196	<u>17 249</u> 16 196	<u>17 316</u> 16 196

225-204-0316	164-10,7		1	3550							
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>199 869</u> 178 378	<u>191 577</u> 178 378	<u>208 885</u> 178 378	<u>205 322</u> 178 378	<u>204 193</u> 178 378	<u>213 578</u> 178 378	<u>219 748</u> 178 378
225-204-0318	164-12,7		1	3550							
225-204-0319	164-14,3		1	3550							
225-204-0320	7-3		1	1820	<u>119 841</u> 108 482	<u>115 590</u> 108 482	<u>124 463</u> 108 482	<u>122 637</u> 108 482	<u>122 057</u> 108 482	<u>126 869</u> 108 482	<u>130 033</u> 108 482
225-204-0600	937-92										
225-204-0601	1		1	800	<u>57 116</u> 52 036	<u>55 247</u> 52 036	<u>59 148</u> 52 036	<u>58 345</u> 52 036	<u>58 090</u> 52 036	<u>60 205</u> 52 036	<u>61 596</u> 52 036
225-204-0602	2		1	675	<u>46 027</u> 41 783	<u>44 450</u> 41 783	<u>47 741</u> 41 783	<u>47 063</u> 41 783	<u>46 849</u> 41 783	<u>48 633</u> 41 783	<u>49 806</u> 41 783
225-204-0603	3		1	550	<u>40 022</u> 36 515	<u>38 738</u> 36 515	<u>41 419</u> 36 515	<u>40 867</u> 36 515	<u>40 692</u> 36 515	<u>42 146</u> 36 515	<u>43 102</u> 36 515
225-204-0604	4		1	475	<u>34 148</u> 31 127	<u>33 038</u> 31 127	<u>35 354</u> 31 127	<u>34 878</u> 31 127	<u>34 726</u> 31 127	<u>35 982</u> 31 127	<u>36 808</u> 31 127
225-204-0605	5		1	400	<u>28 673</u> 26 131	<u>27 739</u> 26 131	<u>29 689</u> 26 131	<u>29 287</u> 26 131	<u>29 160</u> 26 131	<u>30 218</u> 26 131	<u>30 913</u> 26 131
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>31 187</u> 28 596	<u>30 253</u> 28 596	<u>32 203</u> 28 596	<u>31 802</u> 28 596	<u>31 675</u> 28 596	<u>32 732</u> 28 596	<u>33 427</u> 28 596
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 035</u> 16 196	<u>17 334</u> 16 196	<u>18 797</u> 16 196	<u>18 496</u> 16 196	<u>18 400</u> 16 196	<u>19 194</u> 16 196	<u>19 715</u> 16 196

225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>17 571</u> 17 024					
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>177 591</u> 172 692					
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>290 250</u> 282 785					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>194 482</u> 188 886					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>337 124</u> 327 861					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>74 682</u> 72 630					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>69 380</u> 67 433					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>63 218</u> 61 391					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>43 747</u> 42 327	<u>43 945</u> 42 327	<u>44 551</u> 42 327	<u>44 589</u> 42 327	<u>44 387</u> 42 327	<u>44 500</u> 42 327
225-204-1512	1		1	500	<u>31 349</u> 30 172	<u>31 546</u> 30 172	<u>32 152</u> 30 172	<u>32 190</u> 30 172	<u>31 989</u> 30 172	<u>32 101</u> 30 172

225-204-0800	2386-2013										
225-204-0803	33-2		1	250							
225-204-1000	- 13015-2012										
225-204-1006	3-		1	1750							
225-204-1300	13015-2012										
225-204-1302	1		1	2190							
225-204-1309	35-10		1	2200							
225-204-1310	35-15		1	3275							
225-204-1313	32.9		1	725							
225-204-1314	32.9-1		1	725							
225-204-1315	32.9-2		1	725							
225-204-1500	13015-2012										
225-204-1504	5		1	500	<u>45 698</u> 42 327	<u>44 530</u> 42 327	<u>46 968</u> 42 327	<u>46 466</u> 42 327	<u>46 307</u> 42 327	<u>47 629</u> 42 327	<u>48 498</u> 42 327
225-204-1512	1		1	500	<u>33 300</u> 30 172	<u>32 132</u> 30 172	<u>34 569</u> 30 172	<u>34 068</u> 30 172	<u>33 908</u> 30 172	<u>35 230</u> 30 172	<u>36 099</u> 30 172

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0104	4		1	90	$\frac{3\,395}{3\,227}$	$\frac{3\,431}{3\,227}$	$\frac{3\,975}{3\,227}$	$\frac{3\,885}{3\,227}$	$\frac{3\,540}{3\,227}$	$\frac{3\,547}{3\,227}$	$\frac{3\,510}{3\,227}$	$\frac{3\,531}{3\,227}$	$\frac{3\,856}{3\,227}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{4\,022}{3\,797}$	$\frac{4\,073}{3\,797}$	$\frac{4\,859}{3\,797}$	$\frac{4\,729}{3\,797}$	$\frac{4\,231}{3\,797}$	$\frac{4\,241}{3\,797}$	$\frac{4\,188}{3\,797}$	$\frac{4\,218}{3\,797}$	$\frac{4\,688}{3\,797}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{4\,660}{4\,366}$	$\frac{4\,731}{4\,366}$	$\frac{5\,820}{4\,366}$	$\frac{5\,639}{4\,366}$	$\frac{4\,949}{4\,366}$	$\frac{4\,963}{4\,366}$	$\frac{4\,891}{4\,366}$	$\frac{4\,931}{4\,366}$	$\frac{5\,582}{4\,366}$

**226.****226-1.****226-101.**

226-101-0100	350 19804-2012												
226-101-0101	350 , 1 19804-2012		1	311	$\frac{12\,590}{11\,993}$	$\frac{12\,712}{11\,993}$	$\frac{14\,593}{11\,993}$	$\frac{14\,281}{11\,993}$	$\frac{13\,089}{11\,993}$	$\frac{13\,113}{11\,993}$	$\frac{12\,988}{11\,993}$		
226-101-0102	350 , 2 19804-2012		1	310,7	$\frac{14\,667}{14\,030}$	$\frac{14\,790}{14\,030}$	$\frac{16\,668}{14\,030}$	$\frac{16\,357}{14\,030}$	$\frac{15\,166}{14\,030}$	$\frac{15\,190}{14\,030}$	$\frac{15\,065}{14\,030}$		
226-101-0103	350 , 3 19804-2012		1	310	$\frac{17\,265}{16\,577}$	$\frac{17\,387}{16\,577}$	$\frac{19\,261}{16\,577}$	$\frac{18\,950}{16\,577}$	$\frac{17\,763}{16\,577}$	$\frac{17\,786}{16\,577}$	$\frac{17\,661}{16\,577}$		



225-205-0100	13015-2012							
225-205-0104	4		1	90	<u>3 746</u> 3 227	<u>3 536</u> 3 227	<u>4 094</u> 3 227	<u>4 250</u> 3 227
225-205-0105	5		1	130	<u>4 529</u> 3 797	<u>4 226</u> 3 797	<u>5 031</u> 3 797	<u>5 257</u> 3 797
225-205-0106	6		1	180	<u>5 363</u> 4 366	<u>4 942</u> 4 366	<u>6 058</u> 4 366	<u>6 371</u> 4 366

226-101-0100	350 19804-2012									
226-101-0101	350 , 1 19804-2012		1	311	<u>13 057</u> 11 993	<u>14 182</u> 11 993	<u>13 803</u> 11 993	<u>13 076</u> 11 993	<u>15 004</u> 11 993	<u>15 544</u> 11 993
226-101-0102	350 , 2 19804-2012		1	310,7	<u>15 135</u> 14 030	<u>16 258</u> 14 030	<u>15 879</u> 14 030	<u>15 154</u> 14 030	<u>17 079</u> 14 030	<u>17 619</u> 14 030
226-101-0103	350 , 3 19804-2012		1	310	<u>17 731</u> 16 577	<u>18 852</u> 16 577	<u>18 474</u> 16 577	<u>17 750</u> 16 577	<u>19 671</u> 16 577	<u>20 210</u> 16 577

226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>19 754</u> 19 018	<u>19 876</u> 19 018	<u>21 750</u> 19 018	<u>21 439</u> 19 018	<u>20 252</u> 19 018	<u>20 275</u> 19 018	<u>20 151</u> 19 018
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>21 471</u> 20 702	<u>21 593</u> 20 702	<u>23 464</u> 20 702	<u>23 154</u> 20 702	<u>21 968</u> 20 702	<u>21 992</u> 20 702	<u>21 867</u> 20 702
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>26 682</u> 25 811	<u>26 804</u> 25 811	<u>28 672</u> 25 811	<u>28 362</u> 25 811	<u>27 179</u> 25 811	<u>27 202</u> 25 811	<u>27 078</u> 25 811
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>28 207</u> 27 306	<u>28 329</u> 27 306	<u>30 195</u> 27 306	<u>29 885</u> 27 306	<u>28 703</u> 27 306	<u>28 726</u> 27 306	<u>28 602</u> 27 306
226-101-0200	400 19804-2012 ,										
226-101-0201	400 , 2 19804-2012 ,		1	400	<u>17 556</u> 16 888						
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>18 939</u> 18 241						
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>21 564</u> 20 686	<u>21 724</u> 20 686	<u>24 172</u> 20 686	<u>23 766</u> 20 686	<u>22 215</u> 20 686	<u>22 246</u> 20 686	<u>22 083</u> 20 686
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>22 918</u> 22 010	<u>23 078</u> 22 010	<u>25 540</u> 22 010	<u>25 132</u> 22 010	<u>23 572</u> 22 010	<u>23 603</u> 22 010	<u>23 439</u> 22 010

226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>20 220</u> 19 018	<u>21 340</u> 19 018	<u>20 963</u> 19 018	<u>20 239</u> 19 018	<u>22 159</u> 19 018	<u>22 698</u> 19 018
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>21 937</u> 20 702	<u>23 055</u> 20 702	<u>22 678</u> 20 702	<u>21 956</u> 20 702	<u>23 873</u> 20 702	<u>24 411</u> 20 702
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>27 147</u> 25 811	<u>28 264</u> 25 811	<u>27 888</u> 25 811	<u>27 166</u> 25 811	<u>29 081</u> 25 811	<u>29 618</u> 25 811
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>28 671</u> 27 306	<u>29 787</u> 27 306	<u>29 411</u> 27 306	<u>28 690</u> 27 306	<u>30 603</u> 27 306	<u>31 140</u> 27 306
226-101-0200	400 19804-2012 ,									
226-101-0201	400 , 2 19804-2012 ,		1	400						
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404						
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>22 173</u> 20 686	<u>23 637</u> 20 686	<u>23 144</u> 20 686	<u>22 198</u> 20 686	<u>24 708</u> 20 686	<u>25 411</u> 20 686
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>23 530</u> 22 010	<u>25 002</u> 22 010	<u>24 506</u> 22 010	<u>23 555</u> 22 010	<u>26 079</u> 22 010	<u>26 786</u> 22 010

226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>28 654</u> 27 763						
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>45 337</u> 44 119						

**226-102.**

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>541 042</u> 525 273						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>593 052</u> 576 264						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>601 048</u> 582 378						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>575 198</u> 554 357	<u>578 553</u> 554 357	<u>629 949</u> 554 357	<u>621 418</u> 554 357	<u>588 853</u> 554 357	<u>589 504</u> 554 357	
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>873 498</u> 841 183	<u>878 827</u> 841 183	<u>960 456</u> 841 183	<u>946 906</u> 841 183	<u>895 186</u> 841 183	<u>896 218</u> 841 183	
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 336 703</u> 1 298 262						

226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7						
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5						

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>586 079</u> 554 357	<u>587 986</u> 554 357	<u>618 713</u> 554 357	<u>608 361</u> 554 357	<u>588 507</u> 554 357	<u>641 185</u> 554 357
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>890 779</u> 841 183	<u>893 809</u> 841 183	<u>942 610</u> 841 183	<u>926 168</u> 841 183	<u>894 635</u> 841 183	<u>978 301</u> 841 183
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						

				,	
226-102-0100	13015-2012				
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>655 959</u> 554 357
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 001 766</u> 841 183
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	

226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 085 492</u> 1 045 983	<u>1 091 887</u> 1 045 983	<u>1 189 841</u> 1 045 983	<u>1 173 581</u> 1 045 983	<u>1 111 517</u> 1 045 983	<u>1 112 757</u> 1 045 983
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>464 091</u> 445 429	<u>467 446</u> 445 429	<u>518 842</u> 445 429	<u>510 311</u> 445 429	<u>477 746</u> 445 429	<u>478 396</u> 445 429
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>784 267</u> 754 635	<u>789 268</u> 754 635	<u>865 878</u> 754 635	<u>853 161</u> 754 635	<u>804 621</u> 754 635	<u>805 590</u> 754 635
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>822 077</u> 790 771	<u>827 406</u> 790 771	<u>909 035</u> 790 771	<u>895 485</u> 790 771	<u>843 765</u> 790 771	<u>844 798</u> 790 771
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>927 017</u> 891 852	<u>932 977</u> 891 852	<u>1 024 280</u> 891 852	<u>1 009 125</u> 891 852	<u>951 275</u> 891 852	<u>952 430</u> 891 852
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>978 694</u> 942 516	<u>984 654</u> 942 516	<u>1 075 957</u> 942 516	<u>1 060 802</u> 942 516	<u>1 002 952</u> 942 516	<u>1 004 107</u> 942 516
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>927 899</u> 891 480	<u>934 294</u> 891 480	<u>1 032 248</u> 891 480	<u>1 015 988</u> 891 480	<u>953 924</u> 891 480	<u>955 164</u> 891 480
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 059 793</u> 1 028 078					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 236 701</u> 1 199 330					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>322 538</u> 312 164					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>126 886</u> 120 004	<u>128 881</u> 120 004	<u>154 277</u> 120 004	<u>150 061</u> 120 004	<u>133 970</u> 120 004	<u>134 292</u> 120 004

226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 106 230</u> 1 045 983	<u>1 109 865</u> 1 045 983	<u>1 168 426</u> 1 045 983	<u>1 148 696</u> 1 045 983	<u>1 110 856</u> 1 045 983	<u>1 211 256</u> 1 045 983
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>474 972</u> 445 429	<u>476 879</u> 445 429	<u>507 606</u> 445 429	<u>497 254</u> 445 429	<u>477 399</u> 445 429	<u>530 078</u> 445 429
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>800 486</u> 754 635	<u>803 329</u> 754 635	<u>849 129</u> 754 635	<u>833 699</u> 754 635	<u>804 104</u> 754 635	<u>882 627</u> 754 635
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>839 359</u> 790 771	<u>842 388</u> 790 771	<u>891 189</u> 790 771	<u>874 747</u> 790 771	<u>843 214</u> 790 771	<u>926 881</u> 790 771
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>946 346</u> 891 852	<u>949 735</u> 891 852	<u>1 004 319</u> 891 852	<u>985 929</u> 891 852	<u>950 659</u> 891 852	<u>1 044 241</u> 891 852
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>998 023</u> 942 516	<u>1 001 412</u> 942 516	<u>1 055 996</u> 942 516	<u>1 037 606</u> 942 516	<u>1 002 336</u> 942 516	<u>1 095 918</u> 942 516
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>948 637</u> 891 480	<u>952 272</u> 891 480	<u>1 010 833</u> 891 480	<u>991 103</u> 891 480	<u>953 263</u> 891 480	<u>1 053 663</u> 891 480
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>132 600</u> 120 004	<u>133 542</u> 120 004	<u>148 725</u> 120 004	<u>143 609</u> 120 004	<u>133 799</u> 120 004	<u>159 829</u> 120 004



226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 239 413</u> 1 045 983
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>544 852</u> 445 429
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>904 648</u> 754 635
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>950 345</u> 790 771
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 070 486</u> 891 852
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 122 163</u> 942 516
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 081 820</u> 891 480
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	
226-102-0118	-9		1	5000	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>167 129</u> 120 004

226-102-0206	18		1	5400	<u>134 146</u> 126 291	<u>137 145</u> 126 291	<u>169 797</u> 126 291	<u>164 377</u> 126 291	<u>143 689</u> 126 291	<u>144 102</u> 126 291
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>135 224</u> 128 178	<u>137 219</u> 128 178	<u>162 614</u> 128 178	<u>158 399</u> 128 178	<u>142 308</u> 128 178	<u>142 630</u> 128 178
226-102-0302	-18		1	5400	<u>175 249</u> 165 738	<u>177 380</u> 165 738	<u>210 032</u> 165 738	<u>204 612</u> 165 738	<u>183 924</u> 165 738	<u>184 337</u> 165 738
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>109 203</u> 105 158					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>153 100</u> 145 316	<u>154 777</u> 145 316	<u>180 475</u> 145 316	<u>176 209</u> 145 316	<u>159 927</u> 145 316	<u>160 252</u> 145 316
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>354 189</u> 340 967					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>185 820</u> 175 989	<u>187 991</u> 175 989	<u>221 247</u> 175 989	<u>215 727</u> 175 989	<u>194 656</u> 175 989	<u>195 076</u> 175 989
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>76 179</u> 72 210	<u>77 047</u> 72 210	<u>90 350</u> 72 210	<u>88 142</u> 72 210	<u>79 713</u> 72 210	<u>79 882</u> 72 210
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>178 060</u> 171 790					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>94 355</u> 89 467	<u>95 420</u> 89 467	<u>111 746</u> 89 467	<u>109 036</u> 89 467	<u>98 692</u> 89 467	<u>98 899</u> 89 467
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>203 129</u> 195 647					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>142 443</u> 135 150	<u>144 022</u> 135 150	<u>168 208</u> 135 150	<u>164 193</u> 135 150	<u>148 869</u> 135 150	<u>149 175</u> 135 150

226-102-0206	18		1	5400	<u>141 926</u> 126 291	<u>143 138</u> 126 291	<u>162 658</u> 126 291	<u>156 082</u> 126 291	<u>143 468</u> 126 291	<u>176 935</u> 126 291
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>140 937</u> 128 178	<u>141 880</u> 128 178	<u>157 062</u> 128 178	<u>151 947</u> 128 178	<u>142 137</u> 128 178	<u>168 167</u> 128 178
226-102-0302	-18		1	5400	<u>182 161</u> 165 738	<u>183 373</u> 165 738	<u>202 894</u> 165 738	<u>196 317</u> 165 738	<u>183 704</u> 165 738	<u>217 170</u> 165 738
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>158 540</u> 145 316	<u>159 494</u> 145 316	<u>174 857</u> 145 316	<u>169 681</u> 145 316	<u>159 754</u> 145 316	<u>186 093</u> 145 316
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>192 860</u> 175 989	<u>194 095</u> 175 989	<u>213 976</u> 175 989	<u>207 278</u> 175 989	<u>194 431</u> 175 989	<u>228 517</u> 175 989
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>78 995</u> 72 210	<u>79 489</u> 72 210	<u>87 442</u> 72 210	<u>84 762</u> 72 210	<u>79 623</u> 72 210	<u>93 258</u> 72 210
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>97 811</u> 89 467	<u>98 417</u> 89 467	<u>108 177</u> 89 467	<u>104 889</u> 89 467	<u>98 582</u> 89 467	<u>115 315</u> 89 467
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>147 563</u> 135 150	<u>148 461</u> 135 150	<u>162 920</u> 135 150	<u>158 049</u> 135 150	<u>148 706</u> 135 150	<u>173 496</u> 135 150

				,	
226-102-0206	18		1	5400	<u>186 321</u> 126 291
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>175 466</u> 128 178
226-102-0302	-18		1	5400	<u>226 556</u> 165 738
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>193 480</u> 145 316
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>238 077</u> 175 989
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>97 082</u> 72 210
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>120 008</u> 89 467
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>180 448</u> 135 150

226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>173 345</u> 164 208	<u>175 358</u> 164 208	<u>206 196</u> 164 208	<u>201 077</u> 164 208	<u>181 538</u> 164 208	<u>181 928</u> 164 208
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>243 555</u> 230 567	<u>246 437</u> 230 567	<u>290 577</u> 230 567	<u>283 250</u> 230 567	<u>255 283</u> 230 567	<u>255 841</u> 230 567
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>302 054</u> 285 669	<u>305 725</u> 285 669	<u>361 958</u> 285 669	<u>352 624</u> 285 669	<u>316 994</u> 285 669	<u>317 706</u> 285 669
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>27 441</u> 26 457					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>34 596</u> 33 310					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>45 051</u> 43 276					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>225 032</u> 217 178					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> 65 064					
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>67 892</u> 63 767	<u>68 873</u> 63 767	<u>83 893</u> 63 767	<u>81 399</u> 63 767	<u>71 883</u> 63 767	<u>72 073</u> 63 767
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 788</u> 9 426					

226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>179 873</u> 164 208	<u>181 018</u> 164 208	<u>199 454</u> 164 208	<u>193 243</u> 164 208	<u>181 330</u> 164 208	<u>212 937</u> 164 208
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>252 900</u> 230 567	<u>254 538</u> 230 567	<u>280 927</u> 230 567	<u>272 036</u> 230 567	<u>254 985</u> 230 567	<u>300 227</u> 230 567
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>313 959</u> 285 669	<u>316 046</u> 285 669	<u>349 664</u> 285 669	<u>338 338</u> 285 669	<u>316 615</u> 285 669	<u>374 252</u> 285 669
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>71 072</u> 63 767	<u>71 630</u> 63 767	<u>80 609</u> 63 767	<u>77 584</u> 63 767	<u>71 782</u> 63 767	<u>87 176</u> 63 767
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210						

					,
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>221 802</u> 164 208
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>312 915</u> 230 567
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>390 416</u> 285 669
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>91 494</u> 63 767
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0704	-9		1	210	

**226-103.**

226-103-0100	13015-2012												
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>133 439</u> 128 572	<u>134 228</u> 128 572	<u>146 321</u> 128 572	<u>144 314</u> 128 572	<u>136 652</u> 128 572	<u>136 805</u> 128 572	<u>135 999</u> 128 572	<u>136 448</u> 128 572	<u>143 677</u> 128 572
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>102 746</u> 99 269	<u>103 260</u> 99 269	<u>111 120</u> 99 269	<u>109 815</u> 99 269	<u>104 835</u> 99 269	<u>104 934</u> 99 269	<u>104 411</u> 99 269	<u>104 702</u> 99 269	<u>109 402</u> 99 269
226-103-1400	13015-2012												
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>11 928</u> 11 386								
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>7 535</u> 7 192								
226-103-1600	13015-2012												
226-103-1601	450		1	7700	<u>335 216</u> 322 406								
226-103-1602	500		1	8350	<u>360 645</u> 346 810								
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>411 639</u> 395 752								
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>439 427</u> 422 467								
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>510 005</u> 491 135								
226-103-1700	13015-2012												
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>105 840</u> 101 739								



226-103-0100	13015-2012							
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>141 242</u> 128 572	<u>136 570</u> 128 572	<u>148 965</u> 128 572	<u>152 441</u> 128 572
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>107 818</u> 99 269	<u>104 782</u> 99 269	<u>112 839</u> 99 269	<u>115 098</u> 99 269
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380				
226-103-1404	-1-20-50		1	240				
226-103-1600	13015-2012							
226-103-1601	450		1	7700				
226-103-1602	500		1	8350				
226-103-1603	600 -		1	9650				
226-103-1604	650 -		1	10300				
226-103-1605	700 -		1	10950				
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500				

226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>145 559</u> 139 764								
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>170 624</u> 163 836								
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>98 568</u> 93 823	<u>99 555</u> 93 823	<u>114 671</u> 93 823	<u>112 162</u> 93 823	<u>102 584</u> 93 823	<u>102 775</u> 93 823	<u>101 768</u> 93 823	<u>102 329</u> 93 823	<u>111 366</u> 93 823
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>107 393</u> 102 025	<u>108 538</u> 102 025	<u>126 073</u> 102 025	<u>123 162</u> 102 025	<u>112 052</u> 102 025	<u>112 274</u> 102 025	<u>111 105</u> 102 025	<u>111 756</u> 102 025	<u>122 239</u> 102 025
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>129 511</u> 122 921	<u>130 932</u> 122 921	<u>152 699</u> 122 921	<u>149 086</u> 122 921	<u>135 294</u> 122 921	<u>135 569</u> 122 921	<u>134 119</u> 122 921	<u>134 927</u> 122 921	<u>147 940</u> 122 921
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>189 340</u> 182 144								
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>162 198</u> 156 167								
226-103-1800	13015-2012												
226-103-1801	-1		1	720	<u>13 400</u> 12 440	<u>13 799</u> 12 440	<u>18 153</u> 12 440	<u>17 430</u> 12 440	<u>14 672</u> 12 440	<u>14 727</u> 12 440	<u>14 437</u> 12 440	<u>14 598</u> 12 440	<u>17 201</u> 12 440
226-103-1802	-2		1	960	<u>16 518</u> 15 266	<u>17 052</u> 15 266	<u>22 856</u> 15 266	<u>21 893</u> 15 266	<u>18 215</u> 15 266	<u>18 288</u> 15 266	<u>17 902</u> 15 266	<u>18 117</u> 15 266	<u>21 587</u> 15 266

**226-104.**

226-104-0100	13015-2012												
226-104-0101	-42		1	71200	<u>7 843 053</u> 7 613 439								

226-103-1705	480.63.50- II		1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>108 322</u> 93 823	<u>102 482</u> 93 823	<u>117 976</u> 93 823	<u>122 321</u> 93 823
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>118 707</u> 102 025	<u>111 934</u> 102 025	<u>129 906</u> 102 025	<u>134 947</u> 102 025
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>143 556</u> 122 921	<u>135 147</u> 122 921	<u>157 458</u> 122 921	<u>163 715</u> 122 921
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300				
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520				
226-103-1800	13015-2012							
226-103-1801	-1		1	720	<u>16 324</u> 12 440	<u>14 643</u> 12 440	<u>19 105</u> 12 440	<u>20 356</u> 12 440
226-103-1802	-2		1	960	<u>20 418</u> 15 266	<u>18 176</u> 15 266	<u>24 125</u> 15 266	<u>25 794</u> 15 266

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200						

				,	
226-104-0100	13015-2012				
226-104-0101	-42		1	71200	

226-104-0103	-21		1	19700	<u>1 671 081</u> 1 617 334					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>1 718 584</u> 1 658 291	<u>1 738 115</u> 1 658 291	<u>1 928 164</u> 1 658 291	<u>1 896 858</u> 1 658 291	<u>1 776 093</u> 1 658 291	<u>1 778 444</u> 1 658 291
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>2 223 827</u> 2 159 029					
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>2 353 557</u> 2 286 216					
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 053 128</u> 1 988 801					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 054 347</u> 1 983 556	<u>2 076 754</u> 1 983 556	<u>2 294 780</u> 1 983 556	<u>2 258 865</u> 1 983 556	<u>2 120 322</u> 1 983 556	<u>2 123 019</u> 1 983 556
226-104-0109	-33		1	37700	<u>3 323 951</u> 3 207 881	<u>3 361 328</u> 3 207 881	<u>3 725 026</u> 3 207 881	<u>3 665 115</u> 3 207 881	<u>3 434 007</u> 3 207 881	<u>3 438 506</u> 3 207 881
226-104-0110	-42		1	62500	<u>7 362 671</u> 7 151 743					
226-104-0117	-18		1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561					
226-104-0118	-21		1	18300	<u>1 794 639</u> 1 739 961					
226-104-0119	-24		1	21300	<u>2 047 289</u> 1 984 461					
226-104-0120	-33		1	36500	<u>3 367 118</u> 3 262 224					
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 092 774</u> 1 057 289					

226-104-0103	-21		1	19700						
226-104-0104	-21		1	19700	<u>1 764 901</u> 1 658 291	<u>1 772 958</u> 1 658 291	<u>1 886 931</u> 1 658 291	<u>1 846 623</u> 1 658 291	<u>1 773 541</u> 1 658 291	<u>1 969 397</u> 1 658 291
226-104-0105	-22,16		1	19900						
226-104-0106	-22,16		1	19900						
226-104-0107	-24		1	22600						
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 107 482</u> 1 983 556	<u>2 116 726</u> 1 983 556	<u>2 247 477</u> 1 983 556	<u>2 201 235</u> 1 983 556	<u>2 117 394</u> 1 983 556	<u>2 342 082</u> 1 983 556
226-104-0109	-33		1	37700	<u>3 412 588</u> 3 207 881	<u>3 428 008</u> 3 207 881	<u>3 646 119</u> 3 207 881	<u>3 568 980</u> 3 207 881	<u>3 429 123</u> 3 207 881	<u>3 803 934</u> 3 207 881
226-104-0110	-42		1	62500						
226-104-0117	-18		1	15200						
226-104-0118	-21		1	18300						
226-104-0119	-24		1	21300						
226-104-0120	-33		1	36500						
226-104-0121	12		1	13200						

					,
226-104-0103	-21		1	19700	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 023 611</u> 1 658 291
226-104-0105	-22,16		1	19900	
226-104-0106	-22,16		1	19900	
226-104-0107	-24		1	22600	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 404 277</u> 1 983 556
226-104-0109	-33		1	37700	<u>3 907 683</u> 3 207 881
226-104-0110	-42		1	62500	
226-104-0117	-18		1	15200	
226-104-0118	-21		1	18300	
226-104-0119	-24		1	21300	
226-104-0120	-33		1	36500	
226-104-0121	12		1	13200	

226-104-0122	15		1	16500	<u>1 277 189</u> 1 234 574					
226-104-0123	18		1	19800	<u>1 792 936</u> 1 736 694					
226-104-0124	21		1	25900	<u>2 278 725</u> 2 206 460					
226-104-0125	24		1	29600	<u>2 536 323</u> 2 455 068					
226-104-0126	33		1	45200	<u>4 050 324</u> 3 922 768					
226-104-0127	42		1	63250	<u>5 835 761</u> 5 653 973					
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997					
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790					
226-104-0206	115		1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916					
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193					
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665					
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404					



226-104-0122	15		1	16500						
226-104-0123	18		1	19800						
226-104-0124	21		1	25900						
226-104-0125	24		1	29600						
226-104-0126	33		1	45200						
226-104-0127	42		1	63250						
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200						
226-104-0204	98		1	25600						
226-104-0206	115		1	32100						
226-104-0214	165		1	53200						
226-104-0219	50		1	11700						
226-104-0223	60		1	14800						

				,	
226-104-0122	15		1	16500	
226-104-0123	18		1	19800	
226-104-0124	21		1	25900	
226-104-0125	24		1	29600	
226-104-0126	33		1	45200	
226-104-0127	42		1	63250	
226-104-0200	13015-2012				
226-104-0202	93		1	24200	
226-104-0204	98		1	25600	
226-104-0206	115		1	32100	
226-104-0214	165		1	53200	
226-104-0219	50		1	11700	
226-104-0223	60		1	14800	

226-104-0225	73		1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144					
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589					
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915					
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631					
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834					
226-104-0245	115		1	29600	<u>2 894 538</u> 2 806 258					

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 212 179</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787					

				,						
226-104-0225	73		1	20800						
226-104-0229	93		1	27800						
226-104-0233	115		1	39500						
226-104-0237	135		1	50400						
226-104-0243	93		1	22800						
226-104-0245	115		1	29600						

				,						
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						

				,	
226-104-0225	73		1	20800	
226-104-0229	93		1	27800	
226-104-0233	115		1	39500	
226-104-0237	135		1	50400	
226-104-0243	93		1	22800	
226-104-0245	115		1	29600	

251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 929 274</u> 3 796 875						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 417</u> 19 708	<u>20 526</u> 19 708	<u>22 189</u> 19 708	<u>21 913</u> 19 708	<u>20 859</u> 19 708	<u>20 880</u> 19 708	<u>20 769</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>15 985</u> 15 368	<u>16 092</u> 15 368	<u>17 725</u> 15 368	<u>17 454</u> 15 368	<u>16 419</u> 15 368	<u>16 440</u> 15 368	<u>16 331</u> 15 368

**255.****255-1.****255-101.**

255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>47 338</u> 43 710	<u>48 286</u> 43 710	<u>58 293</u> 43 710	<u>56 907</u> 43 710	<u>51 194</u> 43 710	<u>51 378</u> 43 710	<u>50 411</u> 43 710	<u>50 949</u> 43 710

**255-102.**

251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 831</u> 19 708	<u>21 825</u> 19 708	<u>21 490</u> 19 708	<u>20 848</u> 19 708	<u>22 552</u> 19 708	<u>23 030</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>16 392</u> 15 368	<u>17 368</u> 15 368	<u>17 039</u> 15 368	<u>16 408</u> 15 368	<u>18 082</u> 15 368	<u>18 551</u> 15 368

255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>58 293</u> 43 710	<u>56 702</u> 43 710	<u>51 096</u> 43 710	<u>58 293</u> 43 710	<u>58 293</u> 43 710

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2									
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' ' , ,	2									
255-102-0600	17608-2017 40 - 80 -	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	$\frac{2\ 423}{2\ 298}$						
255-102-0602	17608-2017 - , 40	2	1	96	$\frac{2\ 760}{2\ 628}$						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	$\frac{2\ 612}{2\ 426}$	$\frac{2\ 659}{2\ 426}$	$\frac{3\ 209}{2\ 426}$	$\frac{3\ 209}{2\ 426}$	$\frac{2\ 805}{2\ 426}$	$\frac{2\ 814}{2\ 426}$	$\frac{2\ 766}{2\ 426}$
255-102-0604	17608-2017 - , 50	2	1	120	$\frac{3\ 565}{3\ 360}$	$\frac{3\ 612}{3\ 360}$	$\frac{4\ 162}{3\ 360}$	$\frac{4\ 162}{3\ 360}$	$\frac{3\ 758}{3\ 360}$	$\frac{3\ 767}{3\ 360}$	$\frac{3\ 718}{3\ 360}$
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	$\frac{2\ 555}{2\ 343}$	$\frac{2\ 612}{2\ 343}$	$\frac{3\ 271}{2\ 343}$	$\frac{3\ 017}{2\ 343}$	$\frac{2\ 786}{2\ 343}$	$\frac{2\ 797}{2\ 343}$	$\frac{2\ 739}{2\ 343}$
255-102-0606	17608-2017 - , 60	2	1	144	$\frac{3\ 224}{2\ 998}$	$\frac{3\ 280}{2\ 998}$	$\frac{3\ 940}{2\ 998}$	$\frac{3\ 685}{2\ 998}$	$\frac{3\ 455}{2\ 998}$	$\frac{3\ 466}{2\ 998}$	$\frac{3\ 408}{2\ 998}$
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	$\frac{2\ 913}{2\ 667}$	$\frac{2\ 979}{2\ 667}$	$\frac{3\ 748}{2\ 667}$	$\frac{3\ 748}{2\ 667}$	$\frac{3\ 183}{2\ 667}$	$\frac{3\ 196}{2\ 667}$	$\frac{3\ 128}{2\ 667}$
255-102-0608	17608-2017 - , 70	2	1	168	$\frac{3\ 605}{3\ 345}$	$\frac{3\ 671}{3\ 345}$	$\frac{4\ 440}{3\ 345}$	$\frac{4\ 440}{3\ 345}$	$\frac{3\ 874}{3\ 345}$	$\frac{3\ 887}{3\ 345}$	$\frac{3\ 820}{3\ 345}$
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	$\frac{3\ 156}{2\ 878}$	$\frac{3\ 231}{2\ 878}$	$\frac{4\ 110}{2\ 878}$	$\frac{4\ 110}{2\ 878}$	$\frac{3\ 464}{2\ 878}$	$\frac{3\ 479}{2\ 878}$	$\frac{3\ 401}{2\ 878}$
255-102-0610	17608-2017 - , 80	2	1	192	$\frac{3\ 740}{3\ 450}$	$\frac{3\ 815}{3\ 450}$	$\frac{4\ 694}{3\ 450}$	$\frac{4\ 694}{3\ 450}$	$\frac{4\ 048}{3\ 450}$	$\frac{4\ 063}{3\ 450}$	$\frac{3\ 985}{3\ 450}$



255-102-0100	17608-2017 30 - 50 ' ' ' i	2								
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 ' - i ' ,	2								
255-102-0600	17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96						
255-102-0602	17608-2017 , 40	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 793</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 080</u> 2 426	<u>2 800</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426
255-102-0604	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 745</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 033</u> 3 360	<u>3 753</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>2 772</u> 2 343	<u>3 271</u> 2 343	<u>3 117</u> 2 343	<u>2 780</u> 2 343	<u>3 271</u> 2 343	<u>3 017</u> 2 343
255-102-0606	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 440</u> 2 998	<u>3 940</u> 2 998	<u>3 785</u> 2 998	<u>3 449</u> 2 998	<u>3 940</u> 2 998	<u>3 685</u> 2 998
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>3 166</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 568</u> 2 667	<u>3 176</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667
255-102-0608	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>3 857</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 260</u> 3 345	<u>3 868</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>3 445</u> 2 878	<u>4 110</u> 2 878	<u>3 905</u> 2 878	<u>3 456</u> 2 878	<u>4 110</u> 2 878	<u>4 110</u> 2 878
255-102-0610	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 029</u> 3 450	<u>4 694</u> 3 450	<u>4 489</u> 3 450	<u>4 040</u> 3 450	<u>4 694</u> 3 450	<u>4 694</u> 3 450

26.  
261.  
261-1.  
261-101.

, ,

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>2 480</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>23 569</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>9 772</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582

[illegible]

261-101-0200	, ,										
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>26 006</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>27 989</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>41 540</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>268 984</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>114 811</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>133 108</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>120 919</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919

[illegible]

261-101-0378	22,5 , 937-92	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	8 800, 939-92		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153
261-101-0382	, 13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	; 15 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

[illegible]

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная