

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен  01.01.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-3.		7
211-4.		13
211-5.		16
211-6.		16
211-7.		19
212.	, ,	22
212-1.		22
212-2.		124
212-4.		127
212-5.		136
212-6.		148
213.		148
213-1.		148
213-3.	, ,	151
22.		166
221.		166
221-1.		166
222.	, ,	172
222-1.	, ,	172
222-2.	,	184
222-3.	, ,	187
225.		191
225-1.		191

8.04-08-2021

IV

225-2.	256
226.	349
226-1.	349
25.	399
251. , ,	399
251-3. ,	399
255. , ,	406
255-1.	406
26.	409
261.	409
261-1.	409

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$	$\frac{1\ 950}{1\ 048}$

211-103.

211-103-0100		3											
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$	$\frac{1\ 724}{430}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$	$\frac{1\ 940}{498}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$	$\frac{1\ 469}{360}$

211-2.  
 211-201.

[illegible][illegible]

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360



211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 195</u> 2 350	<u>4 812</u> 2 350	<u>9 680</u> 2 350	<u>9 680</u> 2 350	<u>7 981</u> 2 350	<u>4 378</u> 2 350
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 073</u> 2 278	<u>4 721</u> 2 278	<u>9 555</u> 2 278	<u>9 555</u> 2 278	<u>7 867</u> 2 278	<u>4 290</u> 2 278
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 933</u> 2 189	<u>4 613</u> 2 189	<u>9 411</u> 2 189	<u>9 411</u> 2 189	<u>7 736</u> 2 189	<u>4 185</u> 2 189
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 190</u> 2 441	<u>4 870</u> 2 441	<u>9 668</u> 2 441	<u>9 668</u> 2 441	<u>7 993</u> 2 441	<u>4 442</u> 2 441
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 957</u> 2 260	<u>4 668</u> 2 260	<u>9 432</u> 2 260	<u>9 432</u> 2 260	<u>7 769</u> 2 260	<u>4 243</u> 2 260
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 183</u> 1 597	<u>3 957</u> 1 597	<u>8 652</u> 1 597	<u>8 652</u> 1 597	<u>7 013</u> 1 597	<u>3 539</u> 1 597
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 087</u> 1 407	<u>3 798</u> 1 407	<u>8 562</u> 1 407	<u>8 562</u> 1 407	<u>6 899</u> 1 407	<u>3 374</u> 1 407

**211-202.**

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 377</u> 2 025	<u>4 140</u> 2 183	<u>9 348</u> 2 025	<u>9 348</u> 2 025	<u>7 325</u> 2 183	<u>3 015</u> 2 183

211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 195}{2\ 350}$	$\frac{3\ 687}{2\ 350}$	$\frac{3\ 717}{2\ 350}$	$\frac{3\ 169}{2\ 350}$	$\frac{9\ 680}{2\ 350}$	$\frac{8\ 952}{2\ 350}$	$\frac{7\ 010}{2\ 350}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 073}{2\ 278}$	$\frac{3\ 604}{2\ 278}$	$\frac{3\ 634}{2\ 278}$	$\frac{3\ 089}{2\ 278}$	$\frac{9\ 555}{2\ 278}$	$\frac{8\ 832}{2\ 278}$	$\frac{6\ 903}{2\ 278}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\ 933}{2\ 189}$	$\frac{3\ 504}{2\ 189}$	$\frac{3\ 533}{2\ 189}$	$\frac{2\ 993}{2\ 189}$	$\frac{9\ 411}{2\ 189}$	$\frac{8\ 694}{2\ 189}$	$\frac{6\ 779}{2\ 189}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 190}{2\ 441}$	$\frac{3\ 761}{2\ 441}$	$\frac{3\ 790}{2\ 441}$	$\frac{3\ 250}{2\ 441}$	$\frac{9\ 668}{2\ 441}$	$\frac{8\ 951}{2\ 441}$	$\frac{7\ 036}{2\ 441}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 957}{2\ 260}$	$\frac{3\ 567}{2\ 260}$	$\frac{3\ 596}{2\ 260}$	$\frac{3\ 060}{2\ 260}$	$\frac{9\ 432}{2\ 260}$	$\frac{8\ 719}{2\ 260}$	$\frac{6\ 819}{2\ 260}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 183}{1\ 597}$	$\frac{2\ 872}{1\ 597}$	$\frac{2\ 901}{1\ 597}$	$\frac{2\ 373}{1\ 597}$	$\frac{8\ 652}{1\ 597}$	$\frac{7\ 949}{1\ 597}$	$\frac{6\ 077}{1\ 597}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{8\ 087}{1\ 407}$	$\frac{2\ 697}{1\ 407}$	$\frac{2\ 727}{1\ 407}$	$\frac{2\ 190}{1\ 407}$	$\frac{8\ 562}{1\ 407}$	$\frac{7\ 850}{1\ 407}$	$\frac{5\ 949}{1\ 407}$

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\ 377}{2\ 025}$	$\frac{4\ 533}{2\ 183}$	$\frac{3\ 048}{2\ 183}$	$\frac{3\ 814}{2\ 183}$	$\frac{9\ 348}{2\ 025}$	$\frac{7\ 163}{2\ 025}$	$\frac{6\ 192}{2\ 025}$

211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,709}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{3\,837}{2\,350}$	$\frac{8\,709}{2\,350}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,591}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{3\,753}{2\,278}$	$\frac{8\,591}{2\,278}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,454}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{3\,652}{2\,189}$	$\frac{8\,454}{2\,189}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,711}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{3\,909}{2\,441}$	$\frac{8\,711}{2\,441}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,482}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{3\,714}{2\,260}$	$\frac{8\,482}{2\,260}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,715}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{3\,017}{1\,597}$	$\frac{7\,715}{1\,597}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{7\,612}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{2\,844}{1\,407}$	$\frac{7\,612}{1\,407}$

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,892}{2\,025}$	$\frac{8\,377}{2\,025}$	$\frac{9\,348}{2\,025}$	$\frac{9\,348}{2\,025}$	$\frac{2\,768}{2\,183}$	$\frac{7\,325}{2\,183}$

211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,317}{2\,011}$	$\frac{4\,623}{2\,407}$	$\frac{9\,282}{2\,011}$	$\frac{9\,282}{2\,011}$	$\frac{7\,112}{2\,011}$	$\frac{3\,812}{2\,407}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,092}{2\,370}$	$\frac{4\,049}{2\,121}$	$\frac{7\,682}{2\,370}$	$\frac{9\,597}{2\,370}$	$\frac{7\,188}{2\,121}$	$\frac{2\,940}{2\,121}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,921}{2\,229}$	$\frac{3\,933}{1\,982}$	$\frac{7\,500}{2\,229}$	$\frac{9\,401}{2\,229}$	$\frac{7\,010}{1\,982}$	$\frac{2\,759}{1\,982}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{6\,608}{1\,912}$	$\frac{3\,872}{1\,924}$	$\frac{8\,036}{1\,912}$	$\frac{8\,972}{1\,912}$	$\frac{6\,792}{1\,839}$	$\frac{2\,921}{1\,924}$

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{15\,089}{10\,374}$	$\frac{11\,996}{10\,374}$	$\frac{16\,563}{10\,374}$	$\frac{18\,124}{10\,374}$	$\frac{14\,222}{10\,374}$	$\frac{11\,647}{10\,374}$	$\frac{15\,263}{10\,374}$	$\frac{11\,666}{10\,374}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{15\,089}{10\,374}$	$\frac{11\,996}{10\,374}$	$\frac{16\,563}{10\,374}$	$\frac{18\,124}{10\,374}$	$\frac{14\,222}{10\,374}$	$\frac{11\,647}{10\,374}$	$\frac{15\,263}{10\,374}$	$\frac{11\,666}{10\,374}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{15\,089}{10\,374}$	$\frac{11\,996}{10\,374}$	$\frac{16\,563}{10\,374}$	$\frac{18\,124}{10\,374}$	$\frac{14\,222}{10\,374}$	$\frac{11\,647}{10\,374}$	$\frac{15\,263}{10\,374}$	$\frac{11\,666}{10\,374}$

**211-3.****211-301.**

211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,317}{2\,011}$	$\frac{4\,253}{2\,407}$	$\frac{3\,535}{2\,407}$	$\frac{3\,632}{2\,407}$	$\frac{9\,282}{2\,011}$	$\frac{7\,112}{2\,011}$	$\frac{6\,148}{2\,011}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,735}{2\,370}$	$\frac{4\,437}{2\,121}$	$\frac{2\,973}{2\,121}$	$\frac{3\,728}{2\,121}$	$\frac{6\,876}{2\,370}$	$\frac{7\,061}{1\,996}$	$\frac{5\,762}{2\,370}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,568}{2\,229}$	$\frac{4\,305}{1\,982}$	$\frac{2\,860}{1\,982}$	$\frac{3\,588}{1\,982}$	$\frac{6\,700}{2\,229}$	$\frac{7\,010}{1\,982}$	$\frac{5\,594}{2\,229}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{6\,561}{1\,912}$	$\frac{4\,055}{1\,924}$	$\frac{2\,855}{1\,924}$	$\frac{3\,375}{1\,924}$	$\frac{7\,591}{1\,912}$	$\frac{6\,729}{1\,778}$	$\frac{5\,508}{1\,912}$

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{11\ 315}{10\ 374}$	$\frac{11\ 315}{10\ 374}$	$\frac{15\ 783}{10\ 374}$	$\frac{14\ 916}{10\ 374}$	$\frac{13\ 529}{10\ 374}$	$\frac{14\ 743}{10\ 374}$	$\frac{15\ 610}{10\ 374}$	$\frac{16\ 130}{10\ 374}$	$\frac{16\ 823}{10\ 374}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{11\ 315}{10\ 374}$	$\frac{11\ 315}{10\ 374}$	$\frac{15\ 783}{10\ 374}$	$\frac{14\ 916}{10\ 374}$	$\frac{13\ 529}{10\ 374}$	$\frac{14\ 743}{10\ 374}$	$\frac{15\ 610}{10\ 374}$	$\frac{16\ 130}{10\ 374}$	$\frac{16\ 823}{10\ 374}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{11\ 315}{10\ 374}$	$\frac{11\ 315}{10\ 374}$	$\frac{15\ 783}{10\ 374}$	$\frac{14\ 916}{10\ 374}$	$\frac{13\ 529}{10\ 374}$	$\frac{14\ 743}{10\ 374}$	$\frac{15\ 610}{10\ 374}$	$\frac{16\ 130}{10\ 374}$	$\frac{16\ 823}{10\ 374}$

8.04-08-2021

211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,835}{2\,011}$	$\frac{8\,317}{2\,011}$	$\frac{9\,282}{2\,011}$	$\frac{9\,282}{2\,011}$	$\frac{3\,434}{2\,407}$	$\frac{7\,112}{2\,011}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,678}{2\,370}$	$\frac{8\,258}{1\,996}$	$\frac{9\,215}{1\,996}$	$\frac{8\,041}{2\,370}$	$\frac{2\,697}{2\,121}$	$\frac{7\,188}{2\,121}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,510}{2\,229}$	$\frac{8\,198}{1\,982}$	$\frac{9\,148}{1\,982}$	$\frac{7\,857}{2\,229}$	$\frac{2\,544}{1\,982}$	$\frac{7\,010}{1\,982}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{6\,304}{1\,912}$	$\frac{7\,900}{1\,778}$	$\frac{8\,836}{1\,778}$	$\frac{8\,223}{1\,912}$	$\frac{2\,557}{1\,924}$	$\frac{6\,792}{1\,839}$

211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{11\,315}{10\,374}$	$\frac{14\,743}{10\,374}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{11\,315}{10\,374}$	$\frac{14\,743}{10\,374}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{11\,315}{10\,374}$	$\frac{14\,743}{10\,374}$

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3								
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{2\,730}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$	$\frac{1\,531}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{2\,546}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$	$\frac{1\,372}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{2\,463}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$	$\frac{1\,306}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3								
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{2\,581}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$	$\frac{1\,407}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3								
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{2\,821}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$	$\frac{1\,621}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{2\,700}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$	$\frac{1\,509}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3								
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{2\,847}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$	$\frac{1\,647}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{2\,723}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{5\,845}{768}$	$\frac{1\,532}{768}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{2\,725}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$	$\frac{1\,542}{784}$

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3									
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{3\,110}{762}$	$\frac{1\,634}{762}$	$\frac{2\,378}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$	$\frac{4\,904}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{2\,917}{622}$	$\frac{1\,472}{622}$	$\frac{2\,200}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$	$\frac{4\,672}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{2\,829}{568}$	$\frac{1\,405}{568}$	$\frac{2\,123}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$	$\frac{4\,559}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3									
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{2\,952}{656}$	$\frac{1\,507}{656}$	$\frac{2\,235}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$	$\frac{4\,707}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3									
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{3\,201}{850}$	$\frac{1\,724}{850}$	$\frac{2\,468}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$	$\frac{4\,994}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{3\,077}{746}$	$\frac{1\,611}{746}$	$\frac{2\,350}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$	$\frac{4\,858}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3									
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{3\,227}{876}$	$\frac{1\,750}{876}$	$\frac{2\,494}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$	$\frac{5\,020}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{3\,100}{768}$	$\frac{1\,634}{768}$	$\frac{2\,373}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{5\,845}{768}$	$\frac{4\,881}{768}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{3\,099}{784}$	$\frac{1\,644}{784}$	$\frac{2\,377}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$	$\frac{4\,867}{784}$



211-301-0100	400 1284-2004 ,	3								
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,603}{762}$	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{1\,311}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,335}{622}$	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{1\,157}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,197}{568}$	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{1\,094}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3								
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,370}{656}$	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{1\,191}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3								
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,693}{850}$	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{1\,401}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,545}{746}$	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{1\,291}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3								
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,719}{876}$	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{1\,427}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,568}{768}$	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{1\,314}{768}$	$\frac{5\,845}{768}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,542}{784}$	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{1\,326}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$

211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{2\,640}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{5\,717}{714}$	$\frac{1\,466}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{2\,550}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{5\,582}{653}$	$\frac{1\,393}{653}$

**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{12\,641}{12\,204}$	$\frac{13\,486}{12\,204}$	$\frac{13\,316}{12\,204}$	$\frac{14\,421}{12\,204}$	$\frac{14\,190}{12\,204}$	$\frac{14\,038}{12\,204}$
211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{12\,668}{12\,204}$	$\frac{13\,634}{12\,204}$	$\frac{13\,440}{12\,204}$	$\frac{14\,702}{12\,204}$	$\frac{14\,439}{12\,204}$	$\frac{14\,265}{12\,204}$
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{12\,724}{12\,204}$	$\frac{13\,931}{12\,204}$	$\frac{13\,688}{12\,204}$	$\frac{15\,266}{12\,204}$	$\frac{14\,937}{12\,204}$	$\frac{14\,720}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{12\,263}{11\,752}$	$\frac{13\,470}{11\,752}$	$\frac{13\,227}{11\,752}$	$\frac{14\,805}{11\,752}$	$\frac{14\,476}{11\,752}$	$\frac{14\,259}{11\,752}$

**211-4.****211-401.**

211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 905</u> 714	<u>3 012</u> 714	<u>1 567</u> 714	<u>2 295</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>4 767</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 753</u> 653	<u>2 916</u> 653	<u>1 492</u> 653	<u>2 210</u> 653	<u>7 689</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>4 646</u> 653

211-302-0100	32496-2013 , 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>12 705</u> 12 204	<u>14 226</u> 12 204	<u>13 808</u> 12 204	<u>14 117</u> 12 204	<u>12 855</u> 12 204	<u>14 894</u> 12 204	<u>12 950</u> 12 204
211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>12 742</u> 12 204	<u>14 480</u> 12 204	<u>14 002</u> 12 204	<u>14 356</u> 12 204	<u>12 913</u> 12 204	<u>15 243</u> 12 204	<u>13 022</u> 12 204
211-302-0300	32496-2013 , 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>12 816</u> 12 204	<u>14 989</u> 12 204	<u>14 390</u> 12 204	<u>14 833</u> 12 204	<u>13 030</u> 12 204	<u>15 942</u> 12 204	<u>13 165</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>12 354</u> 11 752	<u>14 528</u> 11 752	<u>13 929</u> 11 752	<u>14 372</u> 11 752	<u>12 569</u> 11 752	<u>15 481</u> 11 752	<u>12 704</u> 11 752

8.04-08-2021

211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,430}{714}$	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{1\,251}{714}$	$\frac{5\,717}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,284}{653}$	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{1\,181}{653}$	$\frac{5\,582}{653}$

211-302-0100	32496-2013 , 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{12\,705}{12\,204}$	$\frac{14\,105}{12\,204}$	$\frac{15\,695}{12\,204}$	$\frac{13\,626}{12\,204}$	$\frac{13\,971}{12\,204}$	$\frac{14\,451}{12\,204}$
211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{12\,742}{12\,204}$	$\frac{14\,342}{12\,204}$	$\frac{16\,159}{12\,204}$	$\frac{13\,794}{12\,204}$	$\frac{14\,189}{12\,204}$	$\frac{14\,737}{12\,204}$
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{12\,816}{12\,204}$	$\frac{14\,815}{12\,204}$	$\frac{17\,087}{12\,204}$	$\frac{14\,130}{12\,204}$	$\frac{14\,624}{12\,204}$	$\frac{15\,309}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{12\,354}{11\,752}$	$\frac{14\,354}{11\,752}$	$\frac{16\,626}{11\,752}$	$\frac{13\,669}{11\,752}$	$\frac{14\,163}{11\,752}$	$\frac{14\,848}{11\,752}$

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 447</u> 1 220	<u>1 947</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>5 146</u> 1 220	<u>3 774</u> 1 220
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 707</u> 1 220	<u>2 174</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>5 406</u> 1 220	<u>3 352</u> 1 220
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 701</u> 1 342	<u>1 872</u> 1 043	<u>9 172</u> 1 342	<u>9 172</u> 1 342	<u>5 400</u> 1 342	<u>3 694</u> 1 342

**211-5.****211-501.**

					,	,					
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 510</u> 1 458	<u>4 088</u> 1 735	<u>9 290</u> 1 458	<u>9 290</u> 1 458	<u>7 226</u> 1 559	<u>3 253</u> 1 735	<u>8 510</u> 1 458

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3								

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 707</u> 1 220	<u>4 366</u> 1 220	<u>2 819</u> 1 220	<u>3 832</u> 1 220	<u>7 487</u> 1 220	<u>8 268</u> 1 220	<u>4 106</u> 1 220
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 967</u> 1 220	<u>4 128</u> 1 220	<u>2 424</u> 1 220	<u>3 469</u> 1 220	<u>7 747</u> 1 220	<u>7 877</u> 1 220	<u>4 366</u> 1 220
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 961</u> 1 342	<u>4 308</u> 1 342	<u>2 718</u> 1 342	<u>3 782</u> 1 342	<u>7 741</u> 1 342	<u>8 209</u> 1 342	<u>4 360</u> 1 342

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 696</u> 1 735	<u>2 917</u> 1 735	<u>3 033</u> 1 735	<u>9 290</u> 1 458	<u>7 729</u> 1 458	<u>6 169</u> 1 458	<u>7 989</u> 1 458	<u>8 770</u> 1 458

211-601-0100	- 23735-2014	3									

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 187</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>3 454</u> 1 220	<u>8 007</u> 1 220
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 447</u> 1 220	<u>8 788</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>3 105</u> 1 220	<u>7 617</u> 1 220
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 441</u> 1 342	<u>9 042</u> 1 342	<u>9 172</u> 1 342	<u>9 172</u> 1 342	<u>3 375</u> 1 342	<u>7 949</u> 1 342

211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>9 290</u> 1 458	<u>9 290</u> 1 458	<u>2 830</u> 1 735	<u>7 486</u> 1 559

211-601-0100	- 23735-2014	3								

211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{8\,293}{787}$	$\frac{3\,441}{949}$	$\frac{9\,125}{787}$	$\frac{9\,125}{787}$	$\frac{6\,841}{814}$	$\frac{2\,550}{949}$

**211-603.** - -

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{7\,874}{1\,311}$	$\frac{3\,360}{1\,311}$	$\frac{8\,880}{1\,311}$	$\frac{8\,880}{1\,311}$	$\frac{6\,617}{1\,311}$	$\frac{2\,118}{1\,311}$

**211-7.**  
**211-701.**

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{3\,391}{2\,115}$	$\frac{4\,983}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{9\,024}{2\,115}$	$\frac{4\,008}{2\,115}$
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{3\,391}{2\,115}$	$\frac{4\,983}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{9\,024}{2\,115}$	$\frac{4\,008}{2\,115}$
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{3\,391}{2\,115}$	$\frac{4\,983}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{9\,024}{2\,115}$	$\frac{4\,008}{2\,115}$



					,							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>8 293</u> 787	<u>3 023</u> 949	<u>2 192</u> 949	<u>2 316</u> 949	<u>9 125</u> 787	<u>7 461</u> 787	<u>5 796</u> 787

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 874</u> 1 311	<u>3 754</u> 1 311	<u>2 224</u> 1 311	<u>2 995</u> 1 311	<u>8 880</u> 1 311	<u>6 617</u> 1 311	<u>5 611</u> 1 311

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115

211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{7\,738}{787}$	$\frac{8\,571}{787}$	$\frac{9\,125}{787}$	$\frac{9\,125}{787}$	$\frac{2\,100}{949}$	$\frac{7\,119}{814}$

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{7\,371}{1\,311}$	$\frac{7\,874}{1\,311}$	$\frac{8\,880}{1\,311}$	$\frac{8\,880}{1\,311}$	$\frac{1\,890}{1\,311}$	$\frac{6\,617}{1\,311}$

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{9\,961}{2\,115}$	$\frac{10\,897}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{3\,479}{2\,115}$	$\frac{9\,492}{2\,115}$
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{9\,961}{2\,115}$	$\frac{10\,897}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{3\,479}{2\,115}$	$\frac{9\,492}{2\,115}$
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{9\,961}{2\,115}$	$\frac{10\,897}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{3\,479}{2\,115}$	$\frac{9\,492}{2\,115}$

211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 141</u> 2 260	<u>5 410</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>9 484</u> 2 260	<u>4 852</u> 2 260
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>3 546</u> 2 115	<u>4 669</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>8 712</u> 2 115	<u>3 127</u> 2 115
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>3 391</u> 2 115	<u>4 983</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 024</u> 2 115	<u>4 008</u> 2 115
211-701-0200		3								
211-701-0201		3	1	1800	<u>8 393</u> 4 556	<u>7 543</u> 4 556	<u>12 138</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>9 953</u> 4 556

212. ,

212-1.

212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>17 840</u> 13 651	<u>21 072</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>19 309</u> 13 651
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 821</u> 14 461	<u>20 372</u> 12 868	<u>31 671</u> 12 906	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>19 001</u> 12 868
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 422</u> 14 302	<u>21 853</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>20 424</u> 14 302

8.04-08-2021

211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>11 045</u> 2 260	<u>3 963</u> 2 260	<u>4 002</u> 2 260	<u>3 297</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>10 732</u> 2 260	<u>8 236</u> 2 260
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>10 273</u> 2 115	<u>5 158</u> 2 115	<u>3 259</u> 2 115	<u>4 216</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>8 712</u> 2 115	<u>7 464</u> 2 115
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115
211-701-0200		3									
211-701-0201		3	1	1800	<u>8 393</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>8 705</u> 4 556	<u>10 578</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>5 925</u> 4 556

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 431</u> 13 651	<u>19 407</u> 13 651	<u>17 889</u> 13 651	<u>17 889</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>29 322</u> 13 651
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 12 868	<u>18 413</u> 12 868	<u>17 091</u> 12 868	<u>17 091</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>28 705</u> 12 868
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 094</u> 14 302	<u>20 078</u> 14 302	<u>18 503</u> 14 302	<u>18 553</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>30 167</u> 14 302

211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>10 420</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>4 156</u> 2 260	<u>10 420</u> 2 260
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>9 649</u> 2 115	<u>10 273</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>2 844</u> 2 115	<u>8 712</u> 2 115
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>9 961</u> 2 115	<u>10 897</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>3 479</u> 2 115	<u>9 492</u> 2 115
211-701-0200		3								
211-701-0201		3	1	1800	<u>8 136</u> 4 556	<u>11 826</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>17 889</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>17 001</u> 12 914	<u>31 632</u> 12 868
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>18 841</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 413</u> 14 444	<u>21 979</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>20 510</u> 14 444
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 560</u> 14 588	<u>22 126</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 658</u> 14 589
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 783</u> 14 807	<u>22 350</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>20 881</u> 14 808
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 009</u> 15 030	<u>22 576</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>21 108</u> 15 030
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 240</u> 15 256	<u>22 805</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>21 337</u> 15 254
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 560</u> 14 588	<u>22 126</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 658</u> 14 589
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 708</u> 14 734	<u>22 275</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 806</u> 14 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 934</u> 14 955	<u>22 500</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>21 031</u> 14 955
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 163</u> 15 180	<u>22 729</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>21 260</u> 15 179
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 395</u> 15 408	<u>22 962</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>21 493</u> 15 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 708</u> 14 734	<u>22 275</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 806</u> 14 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 859</u> 14 882	<u>22 425</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 956</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 087</u> 15 106	<u>22 653</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>21 184</u> 15 105

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>33 240</u> 14 444	<u>20 021</u> 14 444	<u>18 699</u> 14 444	<u>18 699</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>30 312</u> 14 444
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 168</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>30 459</u> 14 589
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>33 611</u> 14 808	<u>20 392</u> 14 808	<u>19 070</u> 14 808	<u>19 070</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>30 683</u> 14 808
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 837</u> 15 030	<u>20 618</u> 15 030	<u>19 296</u> 15 030	<u>19 296</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>30 909</u> 15 030
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 15 254	<u>20 847</u> 15 254	<u>19 525</u> 15 254	<u>19 525</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>31 138</u> 15 254
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 168</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>30 459</u> 14 589
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 317</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>30 608</u> 14 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>33 761</u> 14 955	<u>20 542</u> 14 955	<u>19 220</u> 14 955	<u>19 220</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>30 833</u> 14 955
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 990</u> 15 179	<u>20 771</u> 15 179	<u>19 449</u> 15 179	<u>19 449</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>31 062</u> 15 179
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>34 223</u> 15 408	<u>21 004</u> 15 408	<u>19 682</u> 15 408	<u>19 682</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>31 295</u> 15 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 317</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>30 608</u> 14 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 467</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>30 758</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 914</u> 15 105	<u>20 694</u> 15 105	<u>19 372</u> 15 105	<u>19 372</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>30 986</u> 15 105

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>18 449</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>18 596</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>18 820</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>19 046</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>19 275</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>18 596</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>18 745</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>18 970</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>19 199</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>19 432</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>18 745</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>18 895</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>19 123</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105



212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 318</u> 15 332	<u>22 884</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>21 416</u> 15 332
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 552</u> 15 562	<u>23 119</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>21 650</u> 15 562
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 859</u> 14 882	<u>22 425</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 956</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 010</u> 15 031	<u>22 578</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>21 109</u> 15 031
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 241</u> 15 257	<u>22 807</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>21 338</u> 15 256
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 474</u> 15 485	<u>23 041</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>21 572</u> 15 485
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 711</u> 15 718	<u>23 277</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>21 808</u> 15 716
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 657</u> 14 585	<u>22 221</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>21 013</u> 14 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 152</u> 14 730	<u>22 369</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>21 096</u> 14 731
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 303</u> 14 878	<u>22 519</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>21 246</u> 14 877
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 530</u> 15 101	<u>22 747</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>21 474</u> 15 101
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 761</u> 15 327	<u>22 977</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>21 704</u> 15 327

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>34 145</u> 15 332	<u>20 926</u> 15 332	<u>19 604</u> 15 332	<u>19 604</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>31 217</u> 15 332
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>34 380</u> 15 562	<u>21 160</u> 15 562	<u>19 839</u> 15 562	<u>19 839</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>31 452</u> 15 562
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 467</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>30 758</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 839</u> 15 031	<u>20 619</u> 15 031	<u>19 297</u> 15 031	<u>19 297</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>30 911</u> 15 031
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>34 068</u> 15 256	<u>20 848</u> 15 256	<u>19 526</u> 15 256	<u>19 526</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>31 140</u> 15 256
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>34 302</u> 15 485	<u>21 083</u> 15 485	<u>19 761</u> 15 485	<u>19 761</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>31 374</u> 15 485
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 538</u> 15 716	<u>21 319</u> 15 716	<u>19 997</u> 15 716	<u>19 997</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>31 610</u> 15 716
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 383</u> 14 585	<u>20 371</u> 14 585	<u>18 759</u> 14 585	<u>18 842</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>30 576</u> 14 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 532</u> 14 731	<u>20 215</u> 14 731	<u>18 516</u> 14 731	<u>18 991</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>30 695</u> 14 731
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>20 364</u> 14 877	<u>18 665</u> 14 877	<u>19 140</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>30 844</u> 14 877
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 910</u> 15 101	<u>20 593</u> 15 101	<u>18 894</u> 15 101	<u>19 369</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>31 073</u> 15 101
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 140</u> 15 327	<u>20 823</u> 15 327	<u>19 124</u> 15 327	<u>19 599</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>31 303</u> 15 327

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>19 354</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>19 589</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>18 895</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>19 048</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>19 277</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>19 511</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>19 747</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>19 322</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>19 079</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>19 228</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>19 457</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>19 687</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327

212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 996</u> 15 557	<u>23 212</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>21 939</u> 15 557
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 303</u> 14 878	<u>22 519</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>21 246</u> 14 877
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 454</u> 15 026	<u>22 671</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>21 398</u> 15 026
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 685</u> 15 252	<u>22 900</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>21 627</u> 15 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 918</u> 15 481	<u>23 134</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>21 861</u> 15 481
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 154</u> 15 713	<u>23 371</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>22 098</u> 15 713
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 454</u> 15 026	<u>22 671</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>21 398</u> 15 026
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 608</u> 15 177	<u>22 824</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>21 551</u> 15 176
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 840</u> 15 405	<u>23 056</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>21 783</u> 15 404
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 075</u> 15 635	<u>23 292</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>22 019</u> 15 635
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 315</u> 15 870	<u>23 531</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>22 258</u> 15 870
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 608</u> 15 177	<u>22 824</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>21 551</u> 15 176
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 762</u> 15 328	<u>22 978</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>21 705</u> 15 328

212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 375</u> 15 557	<u>21 058</u> 15 557	<u>19 359</u> 15 557	<u>19 834</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>31 538</u> 15 557
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>20 364</u> 14 877	<u>18 665</u> 14 877	<u>19 140</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>30 844</u> 14 877
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>20 516</u> 15 026	<u>18 817</u> 15 026	<u>19 292</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>30 996</u> 15 026
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 063</u> 15 251	<u>20 746</u> 15 251	<u>19 047</u> 15 251	<u>19 522</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>31 226</u> 15 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 297</u> 15 481	<u>20 980</u> 15 481	<u>19 281</u> 15 481	<u>19 756</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>31 460</u> 15 481
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 534</u> 15 713	<u>21 217</u> 15 713	<u>19 518</u> 15 713	<u>19 993</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>31 697</u> 15 713
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>20 516</u> 15 026	<u>18 817</u> 15 026	<u>19 292</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>30 996</u> 15 026
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>20 670</u> 15 176	<u>18 971</u> 15 176	<u>19 446</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>31 149</u> 15 176
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 219</u> 15 404	<u>20 902</u> 15 404	<u>19 203</u> 15 404	<u>19 678</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>31 382</u> 15 404
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 455</u> 15 635	<u>21 138</u> 15 635	<u>19 439</u> 15 635	<u>19 914</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>31 617</u> 15 635
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 694</u> 15 870	<u>21 377</u> 15 870	<u>19 678</u> 15 870	<u>20 153</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>31 857</u> 15 870
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>20 670</u> 15 176	<u>18 971</u> 15 176	<u>19 446</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>31 149</u> 15 176
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 141</u> 15 328	<u>20 824</u> 15 328	<u>19 125</u> 15 328	<u>19 600</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>31 304</u> 15 328

212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>19 922</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>19 228</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>19 380</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>19 610</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>19 844</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>20 081</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>19 380</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>19 534</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>19 766</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>20 002</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>20 241</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>19 534</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>19 688</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328

212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 997</u> 15 558	<u>23 214</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>21 941</u> 15 559
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 235</u> 15 792	<u>23 452</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>22 179</u> 15 792
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 476</u> 16 028	<u>23 692</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>22 419</u> 16 028
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 056</u> 15 188	<u>22 786</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>21 440</u> 15 188
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 206</u> 15 339	<u>22 891</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>21 520</u> 15 338
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 363</u> 15 493	<u>23 048</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 678</u> 15 492
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 600</u> 15 725	<u>23 285</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>21 914</u> 15 724
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 840</u> 15 960	<u>23 526</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>22 155</u> 15 960
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 085</u> 16 200	<u>23 770</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>22 399</u> 16 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 363</u> 15 493	<u>23 048</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 678</u> 15 492
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 648	<u>23 206</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>21 835</u> 15 647
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 760</u> 15 882	<u>23 445</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>22 074</u> 15 881

212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 377</u> 15 559	<u>21 060</u> 15 559	<u>19 361</u> 15 559	<u>19 836</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>31 539</u> 15 559
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 615</u> 15 792	<u>21 298</u> 15 792	<u>19 599</u> 15 792	<u>20 074</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>31 777</u> 15 792
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 855</u> 16 028	<u>21 538</u> 16 028	<u>19 839</u> 16 028	<u>20 314</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>32 018</u> 16 028
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>20 983</u> 15 188	<u>19 395</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>31 116</u> 15 188
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>20 933</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>31 224</u> 15 338
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 090</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 381</u> 15 492
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 724	<u>21 327</u> 15 724	<u>20 005</u> 15 724	<u>20 005</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>31 618</u> 15 724
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>21 567</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>31 859</u> 15 960
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>21 812</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>32 103</u> 16 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 090</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 381</u> 15 492
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>34 467</u> 15 647	<u>21 247</u> 15 647	<u>19 925</u> 15 647	<u>19 925</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>31 539</u> 15 647
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 881	<u>21 487</u> 15 881	<u>20 165</u> 15 881	<u>20 165</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>31 778</u> 15 881



212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>19 924</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>20 162</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>20 402</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>19 817</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>19 474</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 631</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>19 868</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>20 108</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>20 353</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 631</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>19 788</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>20 028</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 004</u> 16 120	<u>23 688</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>22 317</u> 16 120
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 250</u> 16 362	<u>23 935</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>22 564</u> 16 362
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 648	<u>23 206</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>21 835</u> 15 647
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 680</u> 15 804	<u>23 366</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>21 995</u> 15 804
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 922</u> 16 040	<u>23 608</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>22 237</u> 16 041
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 168</u> 16 281	<u>23 852</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>22 481</u> 16 280
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 417</u> 16 525	<u>24 102</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>22 731</u> 16 525
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 680</u> 15 804	<u>23 366</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>21 995</u> 15 804
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 841</u> 15 962	<u>23 527</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>22 156</u> 15 962
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 086</u> 16 201	<u>23 771</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>22 401</u> 16 201
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 334</u> 16 444	<u>24 019</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>22 648</u> 16 444
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 585</u> 16 690	<u>24 270</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>22 899</u> 16 690
212-101-0600	15 7473-2010	3								



212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>20 271</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>20 518</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>19 788</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>19 948</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>20 190</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>20 435</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>20 685</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>19 948</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>20 110</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>20 354</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>20 601</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>20 852</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690
212-101-0600	15 7473-2010	3								

212-101-0601		3	1	2400	<u>23 862</u> 15 979	<u>23 593</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>22 247</u> 15 979
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 021</u> 16 138	<u>23 707</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>22 336</u> 16 138
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 186</u> 16 299	<u>23 872</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>22 501</u> 16 299
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 436</u> 16 544	<u>24 120</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>22 749</u> 16 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 689</u> 16 792	<u>24 374</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>23 003</u> 16 792
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 946</u> 17 044	<u>24 630</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>23 259</u> 17 043
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 186</u> 16 299	<u>23 872</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>22 501</u> 16 299
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 352</u> 16 462	<u>24 038</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 667</u> 16 462
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 604</u> 16 709	<u>24 289</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>22 918</u> 16 708
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 860</u> 16 960	<u>24 545</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>23 174</u> 16 960
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 119</u> 17 214	<u>24 804</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>23 433</u> 17 214
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 352</u> 16 462	<u>24 038</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 667</u> 16 462
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 520</u> 16 627	<u>24 205</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 834</u> 16 626

212-101-0601		3	1	2400	<u>34 805</u> 15 979	<u>21 790</u> 15 979	<u>20 201</u> 15 979	<u>20 264</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>31 922</u> 15 979
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 968</u> 16 138	<u>21 748</u> 16 138	<u>20 427</u> 16 138	<u>20 427</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>32 040</u> 16 138
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>21 913</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>32 205</u> 16 299
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 543	<u>22 162</u> 16 543	<u>20 840</u> 16 543	<u>20 840</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>32 453</u> 16 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 635</u> 16 792	<u>22 415</u> 16 792	<u>21 093</u> 16 792	<u>21 093</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>32 707</u> 16 792
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 891</u> 17 043	<u>22 672</u> 17 043	<u>21 350</u> 17 043	<u>21 350</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>32 963</u> 17 043
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>21 913</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>32 205</u> 16 299
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 079</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>32 371</u> 16 462
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 550</u> 16 708	<u>22 330</u> 16 708	<u>21 008</u> 16 708	<u>21 008</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>32 622</u> 16 708
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 806</u> 16 960	<u>22 587</u> 16 960	<u>21 265</u> 16 960	<u>21 265</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>32 878</u> 16 960
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 065</u> 17 214	<u>22 846</u> 17 214	<u>21 524</u> 17 214	<u>21 524</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>33 137</u> 17 214
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 079</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>32 371</u> 16 462
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 247</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>32 538</u> 16 626

212-101-0601		3	1	2400	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>20 624</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>20 289</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>20 454</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>20 703</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>20 956</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>21 213</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>20 454</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>20 620</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>20 871</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>21 128</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>21 387</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>20 620</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>20 788</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 774</u> 16 876	<u>24 460</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>23 089</u> 16 876
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 032</u> 17 129	<u>24 718</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>23 347</u> 17 129
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 294</u> 17 386	<u>24 980</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>23 609</u> 17 386
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 520</u> 16 627	<u>24 205</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 834</u> 16 626
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 690</u> 16 793	<u>24 375</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>23 004</u> 16 793
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 947</u> 17 045	<u>24 631</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>23 261</u> 17 045
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 208</u> 17 301	<u>24 892</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>23 521</u> 17 300
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 472</u> 17 560	<u>25 158</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>23 787</u> 17 560
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 198</u> 17 292	<u>24 884</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>23 513</u> 17 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 375</u> 17 465	<u>25 059</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>23 688</u> 17 464
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 642</u> 17 727	<u>25 328</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>23 957</u> 17 727
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 913</u> 17 992	<u>25 599</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>24 228</u> 17 993
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 188</u> 18 262	<u>25 874</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>24 503</u> 18 262



212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 721</u> 16 876	<u>22 502</u> 16 876	<u>21 180</u> 16 876	<u>21 180</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>32 793</u> 16 876
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 979</u> 17 129	<u>22 759</u> 17 129	<u>21 438</u> 17 129	<u>21 438</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>33 051</u> 17 129
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 240</u> 17 386	<u>23 021</u> 17 386	<u>21 699</u> 17 386	<u>21 699</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>33 313</u> 17 386
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 247</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>32 538</u> 16 626
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 636</u> 16 793	<u>22 417</u> 16 793	<u>21 095</u> 16 793	<u>21 095</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>32 708</u> 16 793
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 892</u> 17 045	<u>22 673</u> 17 045	<u>21 351</u> 17 045	<u>21 351</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>32 964</u> 17 045
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 153</u> 17 300	<u>22 933</u> 17 300	<u>21 612</u> 17 300	<u>21 612</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>33 225</u> 17 300
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 418</u> 17 560	<u>23 199</u> 17 560	<u>21 877</u> 17 560	<u>21 877</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>33 491</u> 17 560
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 145</u> 17 292	<u>22 926</u> 17 292	<u>21 604</u> 17 292	<u>21 604</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>33 217</u> 17 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 320</u> 17 464	<u>23 101</u> 17 464	<u>21 779</u> 17 464	<u>21 779</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>33 392</u> 17 464
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 17 727	<u>23 369</u> 17 727	<u>22 047</u> 17 727	<u>22 047</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>33 661</u> 17 727
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 859</u> 17 993	<u>23 640</u> 17 993	<u>22 318</u> 17 993	<u>22 318</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>33 932</u> 17 993
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 134</u> 18 262	<u>23 915</u> 18 262	<u>22 593</u> 18 262	<u>22 593</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>34 207</u> 18 262

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>21 043</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>21 300</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>21 562</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>20 788</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>20 958</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>21 214</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>21 474</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>21 740</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>21 467</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>21 642</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>21 910</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>22 181</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>22 456</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262

212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 838</u> 16 670	<u>24 269</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>22 840</u> 16 670
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 851</u> 16 835	<u>24 419</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 950</u> 16 836
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 109</u> 17 087	<u>24 677</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>23 208</u> 17 089
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 370</u> 17 344	<u>24 937</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>23 469</u> 17 344
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 635</u> 17 604	<u>25 203</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>23 734</u> 17 605
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 851</u> 16 835	<u>24 419</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 950</u> 16 836
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 023</u> 17 004	<u>24 591</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>23 122</u> 17 005
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 283</u> 17 259	<u>24 850</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>23 382</u> 17 259
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 547</u> 17 517	<u>25 115</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>23 646</u> 17 519
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 815</u> 17 780	<u>25 382</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>23 913</u> 17 781
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 023</u> 17 004	<u>24 591</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>23 122</u> 17 005
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 196</u> 17 173	<u>24 764</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>23 295</u> 17 174

212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 510</u> 16 670	<u>22 494</u> 16 670	<u>20 919</u> 16 670	<u>20 969</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>32 583</u> 16 670
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 460</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>32 752</u> 16 836
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 937</u> 17 089	<u>22 718</u> 17 089	<u>21 396</u> 17 089	<u>21 396</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>33 010</u> 17 089
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 198</u> 17 344	<u>22 979</u> 17 344	<u>21 657</u> 17 344	<u>21 657</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>33 270</u> 17 344
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 464</u> 17 605	<u>23 245</u> 17 605	<u>21 923</u> 17 605	<u>21 923</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>33 536</u> 17 605
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 460</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>32 752</u> 16 836
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>22 633</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>32 924</u> 17 005
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 111</u> 17 259	<u>22 892</u> 17 259	<u>21 570</u> 17 259	<u>21 570</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>33 183</u> 17 259
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 17 519	<u>23 157</u> 17 519	<u>21 835</u> 17 519	<u>21 835</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>33 448</u> 17 519
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 643</u> 17 781	<u>23 424</u> 17 781	<u>22 102</u> 17 781	<u>22 102</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>33 715</u> 17 781
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>22 633</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>32 924</u> 17 005
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 024</u> 17 174	<u>22 805</u> 17 174	<u>21 483</u> 17 174	<u>21 483</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>33 097</u> 17 174

212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>21 257</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>20 889</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>21 147</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>21 407</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>21 673</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>20 889</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>21 061</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>21 320</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>21 585</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>21 852</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>21 061</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>21 234</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 459</u> 17 431	<u>25 027</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>23 558</u> 17 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 726</u> 17 692	<u>25 294</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>23 825</u> 17 694
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 997</u> 17 958	<u>25 564</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>24 095</u> 17 959
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 717</u> 17 684	<u>25 285</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>23 816</u> 17 685
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 898</u> 17 861	<u>25 465</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>23 996</u> 17 862
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 171</u> 18 129	<u>25 738</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>24 269</u> 18 129
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 448</u> 18 401	<u>26 015</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>24 547</u> 18 401
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 729</u> 18 676	<u>26 297</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>24 828</u> 18 678
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 613</u> 17 429	<u>25 044</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>23 614</u> 17 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 633</u> 17 602	<u>25 201</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 732</u> 17 603
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>23 903</u> 17 866	<u>25 471</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>24 002</u> 17 867
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 176</u> 18 134	<u>25 743</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>24 275</u> 18 135

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 17 432	<u>23 068</u> 17 432	<u>21 747</u> 17 432	<u>21 747</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>33 360</u> 17 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 555</u> 17 694	<u>23 336</u> 17 694	<u>22 014</u> 17 694	<u>22 014</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>33 627</u> 17 694
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 825</u> 17 959	<u>23 606</u> 17 959	<u>22 284</u> 17 959	<u>22 284</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>33 897</u> 17 959
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 546</u> 17 685	<u>23 326</u> 17 685	<u>22 005</u> 17 685	<u>22 005</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>33 618</u> 17 685
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 726</u> 17 862	<u>23 507</u> 17 862	<u>22 185</u> 17 862	<u>22 185</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>33 798</u> 17 862
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 999</u> 18 129	<u>23 779</u> 18 129	<u>22 457</u> 18 129	<u>22 457</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>34 071</u> 18 129
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 18 401	<u>24 057</u> 18 401	<u>22 735</u> 18 401	<u>22 735</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>34 348</u> 18 401
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 558</u> 18 678	<u>24 339</u> 18 678	<u>23 017</u> 18 678	<u>23 017</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>34 630</u> 18 678
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 285</u> 17 429	<u>23 268</u> 17 429	<u>21 694</u> 17 429	<u>21 744</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>33 357</u> 17 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 243</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>33 534</u> 17 603
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 732</u> 17 867	<u>23 512</u> 17 867	<u>22 191</u> 17 867	<u>22 191</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>33 804</u> 17 867
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 004</u> 18 135	<u>23 785</u> 18 135	<u>22 463</u> 18 135	<u>22 463</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>34 076</u> 18 135

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>21 497</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>21 764</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>22 034</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>21 755</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>21 935</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>22 208</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>22 485</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>22 767</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>22 032</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>21 671</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>21 941</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>22 213</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135



212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 454</u> 18 406	<u>26 021</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>24 553</u> 18 407
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 633</u> 17 602	<u>25 201</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 732</u> 17 603
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>23 814</u> 17 779	<u>25 380</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 911</u> 17 778
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 085</u> 18 045	<u>25 653</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>24 184</u> 18 046
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 361</u> 18 316	<u>25 929</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>24 460</u> 18 317
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>24 642</u> 18 591	<u>26 208</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>24 739</u> 18 590
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>23 814</u> 17 779	<u>25 380</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 911</u> 17 778
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>23 995</u> 17 956	<u>25 562</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>24 093</u> 17 957
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 269</u> 18 225	<u>25 837</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>24 368</u> 18 226
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 549</u> 18 499	<u>26 115</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>24 646</u> 18 499
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>24 831</u> 18 776	<u>26 398</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>24 929</u> 18 776
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 539</u> 18 490	<u>26 106</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>24 637</u> 18 490
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>24 727</u> 18 674	<u>26 294</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>24 825</u> 18 674

212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 282</u> 18 407	<u>24 063</u> 18 407	<u>22 741</u> 18 407	<u>22 741</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>34 354</u> 18 407
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 243</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>33 534</u> 17 603
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 422</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>33 713</u> 17 778
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 913</u> 18 046	<u>23 694</u> 18 046	<u>22 372</u> 18 046	<u>22 372</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>33 986</u> 18 046
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 190</u> 18 317	<u>23 971</u> 18 317	<u>22 649</u> 18 317	<u>22 649</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>34 262</u> 18 317
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 469</u> 18 590	<u>24 250</u> 18 590	<u>22 928</u> 18 590	<u>22 928</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>34 541</u> 18 590
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 422</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>33 713</u> 17 778
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 823</u> 17 957	<u>23 603</u> 17 957	<u>22 281</u> 17 957	<u>22 281</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>33 895</u> 17 957
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 098</u> 18 226	<u>23 879</u> 18 226	<u>22 557</u> 18 226	<u>22 557</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>34 170</u> 18 226
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 376</u> 18 499	<u>24 156</u> 18 499	<u>22 834</u> 18 499	<u>22 834</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>34 448</u> 18 499
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 659</u> 18 776	<u>24 440</u> 18 776	<u>23 118</u> 18 776	<u>23 118</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>34 731</u> 18 776
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 366</u> 18 490	<u>24 147</u> 18 490	<u>22 825</u> 18 490	<u>22 825</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>34 439</u> 18 490
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 555</u> 18 674	<u>24 335</u> 18 674	<u>23 014</u> 18 674	<u>23 014</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>34 627</u> 18 674

212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>22 491</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>21 671</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>21 850</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>22 123</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>22 399</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>22 678</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>21 850</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>22 032</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>22 307</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>22 585</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>22 868</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>22 576</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>22 764</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674

212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 013</u> 18 955	<u>26 580</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>25 111</u> 18 954
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 303</u> 19 239	<u>26 871</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>25 402</u> 19 240
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>25 597</u> 19 527	<u>27 164</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>25 696</u> 19 528
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>25 351</u> 18 153	<u>25 781</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>24 352</u> 18 153
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 472</u> 18 424	<u>26 038</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>24 570</u> 18 424
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 754</u> 18 700	<u>26 320</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>24 851</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 040</u> 18 981	<u>26 607</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>25 138</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 379</u> 18 333	<u>25 946</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>24 477</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 660</u> 18 608	<u>26 226</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 757</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>24 944</u> 18 886	<u>26 512</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>25 043</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 233</u> 19 170	<u>26 800</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>25 331</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 127</u> 19 066	<u>26 694</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>25 225</u> 19 067

212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 840</u> 18 954	<u>24 621</u> 18 954	<u>23 299</u> 18 954	<u>23 299</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>34 913</u> 18 954
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 131</u> 19 240	<u>24 912</u> 19 240	<u>23 590</u> 19 240	<u>23 590</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>35 204</u> 19 240
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 425</u> 19 528	<u>25 206</u> 19 528	<u>23 884</u> 19 528	<u>23 884</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>35 497</u> 19 528
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 023</u> 18 153	<u>24 006</u> 18 153	<u>22 432</u> 18 153	<u>22 481</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>34 095</u> 18 153
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 299</u> 18 424	<u>24 080</u> 18 424	<u>22 758</u> 18 424	<u>22 758</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>34 371</u> 18 424
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>24 362</u> 18 700	<u>23 040</u> 18 700	<u>23 040</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>34 653</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>24 648</u> 18 981	<u>23 326</u> 18 981	<u>23 326</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>34 940</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>23 987</u> 18 333	<u>22 666</u> 18 333	<u>22 666</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>34 279</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 268</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>34 559</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>24 553</u> 18 888	<u>23 231</u> 18 888	<u>23 231</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>34 845</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>24 841</u> 19 170	<u>23 519</u> 19 170	<u>23 519</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>35 133</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>24 736</u> 19 067	<u>23 414</u> 19 067	<u>23 414</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>35 027</u> 19 067

212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>23 050</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>23 341</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>23 634</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>22 769</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>22 508</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>22 790</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>23 077</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>22 416</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>22 696</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>22 982</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>23 270</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>23 164</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 419</u> 19 352	<u>26 986</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>25 517</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>25 714</u> 19 642	<u>27 282</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>25 813</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 015</u> 19 937	<u>27 582</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>26 113</u> 19 937
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 225</u> 18 352	<u>26 454</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>26 356</u> 18 352
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 504</u> 18 625	<u>26 734</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>26 636</u> 18 626
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 905	<u>27 019</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>26 922</u> 18 906
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 079</u> 19 188	<u>27 308</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>27 211</u> 19 189
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 411</u> 18 533	<u>26 641</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>26 543</u> 18 535
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 694</u> 18 811	<u>26 925</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>26 827</u> 18 813
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 982</u> 19 093	<u>27 213</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>27 115</u> 19 095
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 274</u> 19 380	<u>27 504</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>27 406</u> 19 381
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 167</u> 19 275	<u>27 398</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>27 300</u> 19 277

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>25 028</u> 19 353	<u>23 706</u> 19 353	<u>23 706</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>35 319</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>25 324</u> 19 643	<u>24 002</u> 19 643	<u>24 002</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>35 615</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>25 624</u> 19 937	<u>24 302</u> 19 937	<u>24 302</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>35 915</u> 19 937
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 225</u> 18 352	<u>24 236</u> 18 352	<u>22 435</u> 18 352	<u>22 684</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>35 022</u> 18 352
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 505</u> 18 626	<u>24 516</u> 18 626	<u>22 715</u> 18 626	<u>22 964</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>35 302</u> 18 626
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 791</u> 18 906	<u>24 802</u> 18 906	<u>23 000</u> 18 906	<u>23 250</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>35 587</u> 18 906
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 080</u> 19 189	<u>25 091</u> 19 189	<u>23 289</u> 19 189	<u>23 539</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>35 876</u> 19 189
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 412</u> 18 535	<u>24 423</u> 18 535	<u>22 622</u> 18 535	<u>22 871</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>35 209</u> 18 535
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 696</u> 18 813	<u>24 707</u> 18 813	<u>22 906</u> 18 813	<u>23 155</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>35 493</u> 18 813
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 984</u> 19 095	<u>24 995</u> 19 095	<u>23 193</u> 19 095	<u>23 443</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>35 781</u> 19 095
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 276</u> 19 381	<u>25 286</u> 19 381	<u>23 485</u> 19 381	<u>23 734</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>36 072</u> 19 381
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 169</u> 19 277	<u>25 180</u> 19 277	<u>23 378</u> 19 277	<u>23 628</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>35 966</u> 19 277



212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>23 456</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>23 752</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>24 052</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>24 124</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>24 404</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>24 689</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>24 978</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>24 311</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>24 595</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>24 882</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>25 174</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>25 067</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277

212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 462</u> 19 563	<u>27 693</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>27 595</u> 19 566
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 761</u> 19 857	<u>27 992</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>27 894</u> 19 859
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 065</u> 20 155	<u>28 296</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>28 198</u> 20 157
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>26 605</u> 19 382	<u>27 035</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>25 606</u> 19 382
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 744</u> 19 671	<u>27 311</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>25 842</u> 19 672
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 045</u> 19 967	<u>27 612</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>26 143</u> 19 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 351</u> 20 266	<u>27 917</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>26 449</u> 20 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 646</u> 19 575	<u>27 213</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>25 744</u> 19 575
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 945</u> 19 868	<u>27 512</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>26 043</u> 19 869
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 249</u> 20 166	<u>27 816</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>26 348</u> 20 167
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 557</u> 20 469	<u>28 125</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>26 656</u> 20 469
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 444</u> 20 357	<u>28 011</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>26 542</u> 20 357

212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 464</u> 19 566	<u>25 475</u> 19 566	<u>23 673</u> 19 566	<u>23 923</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>36 261</u> 19 566
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 763</u> 19 859	<u>25 774</u> 19 859	<u>23 972</u> 19 859	<u>24 222</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>36 560</u> 19 859
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 067</u> 20 157	<u>26 078</u> 20 157	<u>24 276</u> 20 157	<u>24 526</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>36 864</u> 20 157
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 277</u> 19 382	<u>25 260</u> 19 382	<u>23 686</u> 19 382	<u>23 736</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>35 349</u> 19 382
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 572</u> 19 672	<u>25 353</u> 19 672	<u>24 031</u> 19 672	<u>24 031</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>35 644</u> 19 672
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 873</u> 19 966	<u>25 653</u> 19 966	<u>24 331</u> 19 966	<u>24 331</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>35 945</u> 19 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 178</u> 20 266	<u>25 959</u> 20 266	<u>24 637</u> 20 266	<u>24 637</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>36 250</u> 20 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 474</u> 19 575	<u>25 254</u> 19 575	<u>23 933</u> 19 575	<u>23 933</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>35 546</u> 19 575
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 773</u> 19 869	<u>25 554</u> 19 869	<u>24 232</u> 19 869	<u>24 232</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>35 845</u> 19 869
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 077</u> 20 167	<u>25 858</u> 20 167	<u>24 536</u> 20 167	<u>24 536</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>36 149</u> 20 167
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 385</u> 20 469	<u>26 166</u> 20 469	<u>24 844</u> 20 469	<u>24 844</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>36 458</u> 20 469
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 271</u> 20 357	<u>26 052</u> 20 357	<u>24 730</u> 20 357	<u>24 730</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>36 344</u> 20 357

212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>25 362</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>25 661</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>25 965</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>24 023</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>23 781</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>24 082</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>24 387</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>23 683</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>23 982</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>24 286</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>24 595</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>24 481</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357

212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 755</u> 20 663	<u>28 323</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>26 854</u> 20 663
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 071</u> 20 973	<u>28 639</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>27 170</u> 20 973
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>27 393</u> 21 288	<u>28 960</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>27 491</u> 21 288
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 927</u> 20 732	<u>28 491</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>27 283</u> 20 732
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 590</u> 21 042	<u>28 807</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>27 534</u> 21 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 912</u> 21 357	<u>29 129</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>27 856</u> 21 358
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 239</u> 21 678	<u>29 455</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>28 182</u> 21 678
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 484</u> 20 938	<u>28 701</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>27 428</u> 20 938
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 21 253	<u>29 021</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>27 748</u> 21 252
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 130</u> 21 571	<u>29 347</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>28 074</u> 21 572
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 460</u> 21 895	<u>29 677</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>28 404</u> 21 895
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 339</u> 21 777	<u>29 555</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>28 282</u> 21 775

212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 584</u> 20 663	<u>26 364</u> 20 663	<u>25 042</u> 20 663	<u>25 042</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>36 656</u> 20 663
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 900</u> 20 973	<u>26 680</u> 20 973	<u>25 359</u> 20 973	<u>25 359</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>36 972</u> 20 973
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 221</u> 21 288	<u>27 002</u> 21 288	<u>25 680</u> 21 288	<u>25 680</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>37 293</u> 21 288
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 654</u> 20 732	<u>26 642</u> 20 732	<u>25 029</u> 20 732	<u>25 113</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>36 847</u> 20 732
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 21 042	<u>26 653</u> 21 042	<u>24 954</u> 21 042	<u>25 429</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>37 132</u> 21 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 292</u> 21 358	<u>26 975</u> 21 358	<u>25 276</u> 21 358	<u>25 751</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>37 455</u> 21 358
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 618</u> 21 678	<u>27 301</u> 21 678	<u>25 602</u> 21 678	<u>26 077</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>37 781</u> 21 678
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 864</u> 20 938	<u>26 547</u> 20 938	<u>24 848</u> 20 938	<u>25 323</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>37 027</u> 20 938
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 21 252	<u>26 867</u> 21 252	<u>25 168</u> 21 252	<u>25 643</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>37 347</u> 21 252
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 510</u> 21 572	<u>27 193</u> 21 572	<u>25 494</u> 21 572	<u>25 969</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>37 673</u> 21 572
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 840</u> 21 895	<u>27 523</u> 21 895	<u>25 824</u> 21 895	<u>26 299</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>38 003</u> 21 895
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 718</u> 21 775	<u>27 401</u> 21 775	<u>25 702</u> 21 775	<u>26 177</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>37 880</u> 21 775

212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>24 793</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>25 109</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>25 430</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>25 592</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>25 517</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>25 839</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>26 165</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>25 411</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>25 731</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>26 057</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>26 387</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>26 265</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775

212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 673</u> 22 103	<u>29 889</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>28 616</u> 22 103
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 434	<u>30 226</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>28 953</u> 22 434
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 353</u> 22 771	<u>30 570</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>29 297</u> 22 771
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 019</u> 21 380	<u>29 250</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>28 319</u> 21 380
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 550</u> 21 700	<u>29 576</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>28 597</u> 21 700
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 882</u> 22 026	<u>29 907</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>28 928</u> 22 025
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 219</u> 22 356	<u>30 245</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>29 266</u> 22 356
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 442</u> 21 594	<u>29 467</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>28 487</u> 21 593
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 772</u> 21 917	<u>29 797</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>28 817</u> 21 916
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 108</u> 22 247	<u>30 133</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>29 154</u> 22 246
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 448</u> 22 580	<u>30 473</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>29 493</u> 22 579
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 323</u> 22 457	<u>30 348</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>29 369</u> 22 457



212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 052</u> 22 103	<u>27 734</u> 22 103	<u>26 036</u> 22 103	<u>26 510</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>38 214</u> 22 103
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 389</u> 22 434	<u>28 072</u> 22 434	<u>26 373</u> 22 434	<u>26 848</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>38 552</u> 22 434
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 733</u> 22 771	<u>28 416</u> 22 771	<u>26 717</u> 22 771	<u>27 192</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>38 896</u> 22 771
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 315</u> 21 380	<u>27 308</u> 21 380	<u>25 649</u> 21 380	<u>25 773</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>37 658</u> 21 380
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 641</u> 21 700	<u>27 226</u> 21 700	<u>25 625</u> 21 700	<u>26 100</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>37 985</u> 21 700
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 972</u> 22 025	<u>27 557</u> 22 025	<u>25 956</u> 22 025	<u>26 431</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>38 316</u> 22 025
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 310</u> 22 356	<u>27 895</u> 22 356	<u>26 294</u> 22 356	<u>26 769</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>38 654</u> 22 356
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 532</u> 21 593	<u>27 117</u> 21 593	<u>25 516</u> 21 593	<u>25 991</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>37 876</u> 21 593
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 862</u> 21 916	<u>27 447</u> 21 916	<u>25 846</u> 21 916	<u>26 321</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>38 206</u> 21 916
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 198</u> 22 246	<u>27 783</u> 22 246	<u>26 182</u> 22 246	<u>26 657</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>38 542</u> 22 246
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 538</u> 22 579	<u>28 122</u> 22 579	<u>26 521</u> 22 579	<u>26 996</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>38 881</u> 22 579
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 413</u> 22 457	<u>27 998</u> 22 457	<u>26 397</u> 22 457	<u>26 872</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>38 757</u> 22 457

212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>26 599</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>26 936</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>27 280</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>26 493</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>26 526</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>26 857</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>27 195</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>26 416</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>26 746</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>27 083</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>27 422</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>27 298</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 666</u> 22 794	<u>30 692</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>29 713</u> 22 794
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 015</u> 23 136	<u>31 040</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>30 061</u> 23 135
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 369</u> 23 483	<u>31 394</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>30 415</u> 23 483
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 680</u> 24 680	<u>32 909</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>32 811</u> 24 680
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 058</u> 25 050	<u>33 286</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>33 188</u> 25 049
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 440</u> 25 425	<u>33 669</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>33 571</u> 25 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 830</u> 25 806	<u>34 058</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>33 960</u> 25 807
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 932</u> 24 927	<u>33 160</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>33 062</u> 24 926
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 313</u> 25 300	<u>33 541</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>33 443</u> 25 299
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 700</u> 25 680	<u>33 929</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>33 831</u> 25 679
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 093</u> 26 065	<u>34 322</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>34 224</u> 26 065
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 949</u> 25 923	<u>34 178</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>34 080</u> 25 923

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 757</u> 22 794	<u>28 342</u> 22 794	<u>26 741</u> 22 794	<u>27 216</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>39 101</u> 22 794
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 105</u> 23 135	<u>28 690</u> 23 135	<u>27 089</u> 23 135	<u>27 564</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>39 449</u> 23 135
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 459</u> 23 483	<u>29 044</u> 23 483	<u>27 443</u> 23 483	<u>27 918</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>39 803</u> 23 483
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 680</u> 24 680	<u>30 691</u> 24 680	<u>28 889</u> 24 680	<u>29 139</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>41 477</u> 24 680
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 057</u> 25 049	<u>31 068</u> 25 049	<u>29 266</u> 25 049	<u>29 516</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>41 854</u> 25 049
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 441</u> 25 425	<u>31 451</u> 25 425	<u>29 650</u> 25 425	<u>29 899</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>42 237</u> 25 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 830</u> 25 807	<u>31 840</u> 25 807	<u>30 039</u> 25 807	<u>30 288</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>42 626</u> 25 807
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 931</u> 24 926	<u>30 942</u> 24 926	<u>29 140</u> 24 926	<u>29 390</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>41 728</u> 24 926
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 312</u> 25 299	<u>31 323</u> 25 299	<u>29 521</u> 25 299	<u>29 771</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>42 109</u> 25 299
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 700</u> 25 679	<u>31 711</u> 25 679	<u>29 909</u> 25 679	<u>30 159</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>42 497</u> 25 679
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 093</u> 26 065	<u>32 104</u> 26 065	<u>30 302</u> 26 065	<u>30 552</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>42 890</u> 26 065
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 949</u> 25 923	<u>31 960</u> 25 923	<u>30 158</u> 25 923	<u>30 408</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>42 746</u> 25 923

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	$\frac{41\,757}{22\,794}$	$\frac{41\,757}{22\,794}$	$\frac{41\,757}{22\,794}$	$\frac{41\,757}{22\,794}$	$\frac{27\,642}{22\,794}$	$\frac{41\,757}{22\,794}$
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	$\frac{42\,105}{23\,135}$	$\frac{42\,105}{23\,135}$	$\frac{42\,105}{23\,135}$	$\frac{42\,105}{23\,135}$	$\frac{27\,990}{23\,135}$	$\frac{42\,105}{23\,135}$
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	$\frac{42\,459}{23\,483}$	$\frac{42\,459}{23\,483}$	$\frac{42\,459}{23\,483}$	$\frac{42\,459}{23\,483}$	$\frac{28\,344}{23\,483}$	$\frac{42\,459}{23\,483}$
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	$\frac{43\,680}{24\,680}$	$\frac{43\,680}{24\,680}$	$\frac{43\,680}{24\,680}$	$\frac{43\,680}{24\,680}$	$\frac{30\,578}{24\,680}$	$\frac{43\,680}{24\,680}$
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	$\frac{44\,057}{25\,049}$	$\frac{44\,057}{25\,049}$	$\frac{44\,057}{25\,049}$	$\frac{44\,057}{25\,049}$	$\frac{30\,955}{25\,049}$	$\frac{44\,057}{25\,049}$
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	$\frac{44\,441}{25\,425}$	$\frac{44\,441}{25\,425}$	$\frac{44\,441}{25\,425}$	$\frac{44\,441}{25\,425}$	$\frac{31\,339}{25\,425}$	$\frac{44\,441}{25\,425}$
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	$\frac{44\,830}{25\,807}$	$\frac{44\,830}{25\,807}$	$\frac{44\,830}{25\,807}$	$\frac{44\,830}{25\,807}$	$\frac{31\,728}{25\,807}$	$\frac{44\,830}{25\,807}$
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	$\frac{43\,931}{24\,926}$	$\frac{43\,931}{24\,926}$	$\frac{43\,931}{24\,926}$	$\frac{43\,931}{24\,926}$	$\frac{30\,829}{24\,926}$	$\frac{43\,931}{24\,926}$
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	$\frac{44\,312}{25\,299}$	$\frac{44\,312}{25\,299}$	$\frac{44\,312}{25\,299}$	$\frac{44\,312}{25\,299}$	$\frac{31\,211}{25\,299}$	$\frac{44\,312}{25\,299}$
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	$\frac{44\,700}{25\,679}$	$\frac{44\,700}{25\,679}$	$\frac{44\,700}{25\,679}$	$\frac{44\,700}{25\,679}$	$\frac{31\,598}{25\,679}$	$\frac{44\,700}{25\,679}$
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	$\frac{45\,093}{26\,065}$	$\frac{45\,093}{26\,065}$	$\frac{45\,093}{26\,065}$	$\frac{45\,093}{26\,065}$	$\frac{31\,991}{26\,065}$	$\frac{45\,093}{26\,065}$
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	$\frac{44\,949}{25\,923}$	$\frac{44\,949}{25\,923}$	$\frac{44\,949}{25\,923}$	$\frac{44\,949}{25\,923}$	$\frac{31\,847}{25\,923}$	$\frac{44\,949}{25\,923}$

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 346</u> 26 313	<u>34 573</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>34 475</u> 26 311
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 748</u> 26 707	<u>34 977</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>34 879</u> 26 707
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 157</u> 27 108	<u>35 385</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>35 287</u> 27 107
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 394</u> 14 193	<u>21 625</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>19 863</u> 14 193
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 559</u> 15 184	<u>21 028</u> 13 512		<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>19 657</u> 13 512
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 408</u> 15 188	<u>22 639</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>20 877</u> 15 188
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 680</u> 15 338	<u>22 793</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>21 031</u> 15 338
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>18 837</u> 15 492	<u>22 950</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 188</u> 15 492
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 073</u> 15 723	<u>23 188</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>21 425</u> 15 725
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 315</u> 15 960	<u>23 427</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>21 665</u> 15 960

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 344</u> 26 311	<u>32 355</u> 26 311	<u>30 554</u> 26 311	<u>30 803</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>43 141</u> 26 311
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 748</u> 26 707	<u>32 759</u> 26 707	<u>30 957</u> 26 707	<u>31 207</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>43 545</u> 26 707
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 156</u> 27 107	<u>33 167</u> 27 107	<u>31 366</u> 27 107	<u>31 615</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>43 953</u> 27 107
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 984</u> 14 193	<u>19 960</u> 14 193	<u>18 443</u> 14 193	<u>18 443</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>29 875</u> 14 193
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>32 289</u> 13 512	<u>19 070</u> 13 512	<u>17 748</u> 13 512	<u>17 748</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>29 361</u> 13 512
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>20 975</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>30 889</u> 15 188
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>21 129</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>31 043</u> 15 338
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 286</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 200</u> 15 492
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 725	<u>21 523</u> 15 725	<u>20 005</u> 15 725	<u>20 005</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>31 437</u> 15 725
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>21 763</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>31 677</u> 15 960

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>32 243</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>32 646</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>33 055</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>18 443</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>17 660</u> 13 560	<u>32 289</u> 13 512
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>20 005</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960



212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 558</u> 16 199	<u>23 672</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>21 910</u> 16 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>18 837</u> 15 492	<u>22 950</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 188</u> 15 492
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>18 995</u> 15 646	<u>23 109</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 346</u> 15 648
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 234</u> 15 881	<u>23 347</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>21 585</u> 15 882
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 477</u> 16 119	<u>23 591</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>21 829</u> 16 121
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>19 723</u> 16 361	<u>23 838</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>22 075</u> 16 362
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>18 995</u> 15 646	<u>23 109</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 346</u> 15 648
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 155</u> 15 803	<u>23 267</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 505</u> 15 803
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 396</u> 16 040	<u>23 510</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>21 747</u> 16 041
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>19 642</u> 16 281	<u>23 755</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>21 993</u> 16 281
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>19 891</u> 16 524	<u>24 004</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>22 242</u> 16 526
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 155</u> 15 803	<u>23 267</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 505</u> 15 803
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 316</u> 15 961	<u>23 429</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>21 666</u> 15 961

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>22 008</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>31 922</u> 16 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 286</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 200</u> 15 492
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 444</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>31 359</u> 15 648
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 882	<u>21 683</u> 15 882	<u>20 165</u> 15 882	<u>20 165</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>31 597</u> 15 882
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 950</u> 16 121	<u>21 927</u> 16 121	<u>20 409</u> 16 121	<u>20 409</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>31 841</u> 16 121
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 16 362	<u>22 173</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>32 087</u> 16 362
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 444</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>31 359</u> 15 648
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 603</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>31 517</u> 15 803
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 869</u> 16 041	<u>21 845</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>31 760</u> 16 041
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 114</u> 16 281	<u>22 090</u> 16 281	<u>20 573</u> 16 281	<u>20 573</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>32 005</u> 16 281
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 16 526	<u>22 340</u> 16 526	<u>20 822</u> 16 526	<u>20 822</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>32 254</u> 16 526
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 603</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>31 517</u> 15 803
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 787</u> 15 961	<u>21 764</u> 15 961	<u>20 246</u> 15 961	<u>20 246</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>31 678</u> 15 961

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>20 165</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>20 409</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>20 573</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>20 822</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>20 246</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961

212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 559</u> 16 200	<u>23 674</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>21 911</u> 16 202
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>19 808</u> 16 444	<u>23 922</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>22 159</u> 16 445
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 059</u> 16 689	<u>24 172</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>22 410</u> 16 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 515</u> 16 272	<u>23 746</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>21 983</u> 16 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>19 800</u> 16 435	<u>23 911</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>22 148</u> 16 434
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>19 967</u> 16 600	<u>24 078</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 316</u> 16 598
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 220</u> 16 848	<u>24 333</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>22 570</u> 16 847
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 479</u> 17 101	<u>24 591</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>22 829</u> 17 101
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>20 741</u> 17 358	<u>24 853</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 090</u> 17 357
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>19 967</u> 16 600	<u>24 078</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 316</u> 16 598
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 137</u> 16 766	<u>24 248</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 486</u> 16 765
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 393</u> 17 017	<u>24 504</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>22 741</u> 17 016

212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>22 009</u> 16 202	<u>20 491</u> 16 202	<u>20 491</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>31 924</u> 16 202
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>35 280</u> 16 445	<u>22 257</u> 16 445	<u>20 739</u> 16 445	<u>20 739</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>32 171</u> 16 445
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>35 531</u> 16 690	<u>22 508</u> 16 690	<u>20 990</u> 16 690	<u>20 990</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>32 422</u> 16 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 105</u> 16 272	<u>22 081</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>31 996</u> 16 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 270</u> 16 434	<u>22 246</u> 16 434	<u>20 729</u> 16 434	<u>20 729</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>32 161</u> 16 434
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 414</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>32 328</u> 16 598
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 691</u> 16 847	<u>22 668</u> 16 847	<u>21 150</u> 16 847	<u>21 150</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>32 582</u> 16 847
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>35 950</u> 17 101	<u>22 927</u> 17 101	<u>21 409</u> 17 101	<u>21 409</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>32 841</u> 17 101
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 188</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>33 102</u> 17 357
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 414</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>32 328</u> 16 598
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 584</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>32 498</u> 16 765
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 863</u> 17 016	<u>22 839</u> 17 016	<u>21 322</u> 17 016	<u>21 322</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>32 754</u> 17 016

212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>20 491</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>20 739</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>20 990</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>20 729</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>21 150</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>21 409</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>21 322</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>20 653</u> 17 272	<u>24 765</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>23 003</u> 17 272
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>20 918</u> 17 531	<u>25 030</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>23 267</u> 17 531
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 137</u> 16 766	<u>24 248</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 486</u> 16 765
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 307</u> 16 933	<u>24 420</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 657</u> 16 933
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 566</u> 17 187	<u>24 678</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>22 916</u> 17 186
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>20 830</u> 17 445	<u>24 941</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>23 179</u> 17 444
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 096</u> 17 706	<u>25 208</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 446</u> 17 706
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 307</u> 16 933	<u>24 420</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 657</u> 16 933
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 480</u> 17 102	<u>24 593</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>22 830</u> 17 102
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>20 742</u> 17 359	<u>24 854</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>23 091</u> 17 359
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 008</u> 17 620	<u>25 120</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>23 357</u> 17 619
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 277</u> 17 884	<u>25 388</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 626</u> 17 883
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>36 124</u> 17 272	<u>23 101</u> 17 272	<u>21 583</u> 17 272	<u>21 583</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>33 015</u> 17 272
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 17 531	<u>23 365</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>33 280</u> 17 531
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 584</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>32 498</u> 16 765
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 755</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>32 669</u> 16 933
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 037</u> 17 186	<u>23 014</u> 17 186	<u>21 496</u> 17 186	<u>21 496</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>32 928</u> 17 186
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 300</u> 17 444	<u>23 277</u> 17 444	<u>21 759</u> 17 444	<u>21 759</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>33 191</u> 17 444
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 544</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>33 458</u> 17 706
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 755</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>32 669</u> 16 933
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 951</u> 17 102	<u>22 928</u> 17 102	<u>21 410</u> 17 102	<u>21 410</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>32 842</u> 17 102
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 213</u> 17 359	<u>23 189</u> 17 359	<u>21 672</u> 17 359	<u>21 672</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>33 104</u> 17 359
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>36 479</u> 17 619	<u>23 455</u> 17 619	<u>21 937</u> 17 619	<u>21 937</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>33 370</u> 17 619
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 724</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>33 638</u> 17 883
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3									



212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>21 583</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>21 496</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>21 759</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>21 410</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>21 672</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>21 937</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

212-101-1901		3	1	2400	<u>22 592</u> 16 197	<u>23 772</u> 16 202	<u>35 082</u> 16 250	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>22 401</u> 16 202
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 757</u> 16 359	<u>23 937</u> 16 364	<u>35 248</u> 16 412	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>22 566</u> 16 364
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 924</u> 16 523	<u>24 104</u> 16 527	<u>35 415</u> 16 576	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 733</u> 16 527
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 177</u> 16 771	<u>24 358</u> 16 776	<u>35 669</u> 16 826	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>22 987</u> 16 776
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 433</u> 17 021	<u>24 614</u> 17 028	<u>35 926</u> 17 078	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>23 243</u> 17 028
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 694</u> 17 278	<u>24 875</u> 17 283	<u>36 188</u> 17 334	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>23 504</u> 17 283
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 924</u> 16 523	<u>24 104</u> 16 527	<u>35 415</u> 16 576	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 733</u> 16 527
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 092</u> 16 687	<u>24 273</u> 16 693	<u>35 584</u> 16 743	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 902</u> 16 693
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 348</u> 16 938	<u>24 528</u> 16 943	<u>35 840</u> 16 993	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>23 157</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 607</u> 17 192	<u>24 787</u> 17 197	<u>36 100</u> 17 248	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>23 417</u> 17 197
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 870</u> 17 450	<u>25 051</u> 17 455	<u>36 364</u> 17 507	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>23 680</u> 17 455
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 092</u> 16 687	<u>24 273</u> 16 693	<u>35 584</u> 16 743	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 902</u> 16 693
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 263</u> 16 855	<u>24 444</u> 16 860	<u>35 755</u> 16 910	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>23 073</u> 16 860

212-101-1901		3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>21 814</u> 16 202	<u>20 492</u> 16 202	<u>20 492</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>32 105</u> 16 202
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 198</u> 16 364	<u>21 979</u> 16 364	<u>20 657</u> 16 364	<u>20 657</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>32 270</u> 16 364
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 145</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>32 437</u> 16 527
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 618</u> 16 776	<u>22 399</u> 16 776	<u>21 077</u> 16 776	<u>21 077</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>32 691</u> 16 776
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 17 028	<u>22 656</u> 17 028	<u>21 334</u> 17 028	<u>21 334</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>32 947</u> 17 028
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 136</u> 17 283	<u>22 916</u> 17 283	<u>21 594</u> 17 283	<u>21 594</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>33 208</u> 17 283
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 145</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>32 437</u> 16 527
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 315</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>32 606</u> 16 693
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 789</u> 16 943	<u>22 570</u> 16 943	<u>21 248</u> 16 943	<u>21 248</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>32 861</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 048</u> 17 197	<u>22 829</u> 17 197	<u>21 507</u> 17 197	<u>21 507</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>33 120</u> 17 197
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 311</u> 17 455	<u>23 092</u> 17 455	<u>21 770</u> 17 455	<u>21 770</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>33 384</u> 17 455
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 315</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>32 606</u> 16 693
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>22 485</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>32 777</u> 16 860

212-101-1901		3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>20 414</u> 16 260	<u>35 033</u> 16 202
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>20 579</u> 16 422	<u>35 198</u> 16 364
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>20 747</u> 16 586	<u>35 365</u> 16 527
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>21 001</u> 16 836	<u>35 618</u> 16 776
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>21 259</u> 17 088	<u>35 875</u> 17 028
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>21 520</u> 17 345	<u>36 136</u> 17 283
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>20 747</u> 16 586	<u>35 365</u> 16 527
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>20 916</u> 16 753	<u>35 534</u> 16 693
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>21 173</u> 17 004	<u>35 789</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>21 433</u> 17 259	<u>36 048</u> 17 197
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>21 697</u> 17 518	<u>36 311</u> 17 455
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>20 916</u> 16 753	<u>35 534</u> 16 693
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>21 088</u> 16 921	<u>35 704</u> 16 860

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 520</u> 17 107	<u>24 701</u> 17 113	<u>36 014</u> 17 164	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>23 331</u> 17 113
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 782</u> 17 364	<u>24 963</u> 17 370	<u>36 277</u> 17 421	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>23 593</u> 17 370
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 048</u> 17 624	<u>25 229</u> 17 631	<u>36 543</u> 17 683	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>23 858</u> 17 631
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 263</u> 16 855	<u>24 444</u> 16 860	<u>35 755</u> 16 910	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>23 073</u> 16 860
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 434</u> 17 022	<u>24 616</u> 17 029	<u>35 928</u> 17 079	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>23 245</u> 17 029
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 695</u> 17 279	<u>24 876</u> 17 284	<u>36 189</u> 17 336	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>23 505</u> 17 284
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 959</u> 17 538	<u>25 141</u> 17 544	<u>36 454</u> 17 596	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>23 770</u> 17 544
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 228</u> 17 801	<u>25 408</u> 17 806	<u>36 723</u> 17 858	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>24 037</u> 17 806
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 621</u> 17 357	<u>24 852</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 090</u> 17 357
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>20 916</u> 17 530	<u>25 030</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>23 267</u> 17 531
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>21 094</u> 17 705	<u>25 208</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 446</u> 17 706
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>21 365</u> 17 971	<u>25 479</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>23 717</u> 17 972

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 962</u> 17 113	<u>22 743</u> 17 113	<u>21 421</u> 17 113	<u>21 421</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>33 034</u> 17 113
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 224</u> 17 370	<u>23 005</u> 17 370	<u>21 683</u> 17 370	<u>21 683</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>33 296</u> 17 370
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 17 631	<u>23 271</u> 17 631	<u>21 949</u> 17 631	<u>21 949</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>33 562</u> 17 631
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>22 485</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>32 777</u> 16 860
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 876</u> 17 029	<u>22 657</u> 17 029	<u>21 335</u> 17 029	<u>21 335</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>32 949</u> 17 029
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 137</u> 17 284	<u>22 918</u> 17 284	<u>21 596</u> 17 284	<u>21 596</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>33 209</u> 17 284
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 401</u> 17 544	<u>23 182</u> 17 544	<u>21 860</u> 17 544	<u>21 860</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>33 474</u> 17 544
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 17 806	<u>23 450</u> 17 806	<u>22 128</u> 17 806	<u>22 128</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>33 741</u> 17 806
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 188</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>33 102</u> 17 357
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 388</u> 17 531	<u>23 365</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>33 279</u> 17 531
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 544</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>33 458</u> 17 706
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 838</u> 17 972	<u>23 815</u> 17 972	<u>22 297</u> 17 972	<u>22 297</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>33 729</u> 17 972

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>21 346</u> 17 174	<u>35 962</u> 17 113
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>21 609</u> 17 432	<u>36 224</u> 17 370
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>21 876</u> 17 694	<u>36 490</u> 17 631
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>21 088</u> 16 921	<u>35 704</u> 16 860
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>21 260</u> 17 090	<u>35 876</u> 17 029
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>21 522</u> 17 346	<u>36 137</u> 17 284
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>21 787</u> 17 606	<u>36 401</u> 17 544
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>22 055</u> 17 869	<u>36 669</u> 17 806
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>22 297</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>21 641</u> 18 240	<u>25 754</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>23 992</u> 18 241
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>21 920</u> 18 514	<u>26 033</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>24 271</u> 18 515
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>21 094</u> 17 705	<u>25 208</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 446</u> 17 706
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>21 276</u> 17 883	<u>25 388</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 626</u> 17 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>21 549</u> 18 150	<u>25 662</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>23 899</u> 18 151
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>21 826</u> 18 422	<u>25 940</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>24 177</u> 18 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>22 109</u> 18 699	<u>26 221</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>24 459</u> 18 699
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>21 276</u> 17 883	<u>25 388</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 626</u> 17 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>21 457</u> 18 061	<u>25 571</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 809</u> 18 062
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>21 735</u> 18 332	<u>25 848</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>24 085</u> 18 333
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>22 015</u> 18 607	<u>26 128</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 365</u> 18 608
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>22 300</u> 18 886	<u>26 413</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>24 650</u> 18 887
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>21 457</u> 18 061	<u>25 571</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 809</u> 18 062



212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 113</u> 18 241	<u>24 089</u> 18 241	<u>22 572</u> 18 241	<u>22 572</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>34 004</u> 18 241
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 392</u> 18 515	<u>24 368</u> 18 515	<u>22 851</u> 18 515	<u>22 851</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>34 283</u> 18 515
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 544</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>33 458</u> 17 706
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 724</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>33 638</u> 17 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 021</u> 18 151	<u>23 997</u> 18 151	<u>22 480</u> 18 151	<u>22 480</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>33 912</u> 18 151
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 298</u> 18 423	<u>24 275</u> 18 423	<u>22 757</u> 18 423	<u>22 757</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>34 189</u> 18 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 580</u> 18 699	<u>24 557</u> 18 699	<u>23 039</u> 18 699	<u>23 039</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>34 471</u> 18 699
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 724</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>33 638</u> 17 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 907</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>33 821</u> 18 062
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 206</u> 18 333	<u>24 183</u> 18 333	<u>22 665</u> 18 333	<u>22 665</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>34 097</u> 18 333
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 463</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>34 378</u> 18 608
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 771</u> 18 887	<u>24 748</u> 18 887	<u>23 230</u> 18 887	<u>23 230</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>34 662</u> 18 887
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 907</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>33 821</u> 18 062

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>22 572</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>22 851</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>22 480</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>22 757</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>23 039</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>22 665</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>23 230</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062

212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>21 642</u> 18 241	<u>25 755</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>23 993</u> 18 242
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>21 921</u> 18 515	<u>26 035</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>24 272</u> 18 516
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>22 205</u> 18 793	<u>26 318</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>24 555</u> 18 794
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>22 491</u> 19 074	<u>26 605</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>24 842</u> 19 075
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>22 194</u> 18 783	<u>26 308</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>24 545</u> 18 784
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>22 386</u> 18 971	<u>26 499</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>24 737</u> 18 972
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>22 677</u> 19 256	<u>26 791</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>25 028</u> 19 257
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>22 971</u> 19 545	<u>27 085</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>25 322</u> 19 546
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>23 270</u> 19 838	<u>27 384</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>25 622</u> 19 839
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 820</u> 18 532	<u>26 051</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>24 289</u> 18 532
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 127</u> 18 718	<u>26 239</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 477</u> 18 717
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 414</u> 18 998	<u>26 525</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>24 763</u> 18 997

212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 114</u> 18 242	<u>24 091</u> 18 242	<u>22 573</u> 18 242	<u>22 573</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>34 005</u> 18 242
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 18 516	<u>24 370</u> 18 516	<u>22 852</u> 18 516	<u>22 852</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>34 284</u> 18 516
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 676</u> 18 794	<u>24 653</u> 18 794	<u>23 135</u> 18 794	<u>23 135</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>34 567</u> 18 794
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 964</u> 19 075	<u>24 940</u> 19 075	<u>23 423</u> 19 075	<u>23 423</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>34 855</u> 19 075
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 667</u> 18 784	<u>24 643</u> 18 784	<u>23 126</u> 18 784	<u>23 126</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>34 558</u> 18 784
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 858</u> 18 972	<u>24 834</u> 18 972	<u>23 317</u> 18 972	<u>23 317</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>34 749</u> 18 972
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>38 149</u> 19 257	<u>25 126</u> 19 257	<u>23 608</u> 19 257	<u>23 608</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>35 040</u> 19 257
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 443</u> 19 546	<u>25 420</u> 19 546	<u>23 902</u> 19 546	<u>23 902</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>35 334</u> 19 546
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 743</u> 19 839	<u>25 720</u> 19 839	<u>24 202</u> 19 839	<u>24 202</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>35 634</u> 19 839
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 410</u> 18 532	<u>24 387</u> 18 532	<u>22 869</u> 18 532	<u>22 869</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>34 301</u> 18 532
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 575</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>34 489</u> 18 717
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 18 997	<u>24 861</u> 18 997	<u>23 343</u> 18 997	<u>23 343</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>34 775</u> 18 997

212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>22 573</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>22 852</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>23 135</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>23 423</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>23 126</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>23 317</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>23 608</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>23 902</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>24 202</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>22 869</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>23 343</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>22 704</u> 19 283	<u>26 816</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>25 054</u> 19 283
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 000</u> 19 573	<u>27 111</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>25 348</u> 19 571
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 127</u> 18 718	<u>26 239</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 477</u> 18 717
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 318</u> 18 904	<u>26 430</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 668</u> 18 904
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>22 607</u> 19 188	<u>26 719</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>24 956</u> 19 187
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>22 901</u> 19 476	<u>27 013</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>25 250</u> 19 475
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 199</u> 19 768	<u>27 311</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>25 549</u> 19 768
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 318</u> 18 904	<u>26 430</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 668</u> 18 904
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>22 510</u> 19 093	<u>26 623</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>24 860</u> 19 093
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>22 803</u> 19 380	<u>26 915</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>25 153</u> 19 380
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 100</u> 19 671	<u>27 211</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>25 448</u> 19 669
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 401</u> 19 966	<u>27 512</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>25 749</u> 19 964
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 089</u> 19 660	<u>27 201</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>25 439</u> 19 660

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 175</u> 19 283	<u>25 152</u> 19 283	<u>23 634</u> 19 283	<u>23 634</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>35 066</u> 19 283
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 469</u> 19 571	<u>25 446</u> 19 571	<u>23 928</u> 19 571	<u>23 928</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>35 360</u> 19 571
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 575</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>34 489</u> 18 717
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 766</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>34 680</u> 18 904
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 078</u> 19 187	<u>25 054</u> 19 187	<u>23 536</u> 19 187	<u>23 536</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>34 969</u> 19 187
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 372</u> 19 475	<u>25 348</u> 19 475	<u>23 831</u> 19 475	<u>23 831</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>35 263</u> 19 475
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 670</u> 19 768	<u>25 647</u> 19 768	<u>24 129</u> 19 768	<u>24 129</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>35 561</u> 19 768
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 766</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>34 680</u> 18 904
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 981</u> 19 093	<u>24 958</u> 19 093	<u>23 440</u> 19 093	<u>23 440</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>34 872</u> 19 093
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 274</u> 19 380	<u>25 251</u> 19 380	<u>23 733</u> 19 380	<u>23 733</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>35 165</u> 19 380
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 570</u> 19 669	<u>25 546</u> 19 669	<u>24 028</u> 19 669	<u>24 028</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>35 461</u> 19 669
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 19 964	<u>25 847</u> 19 964	<u>24 330</u> 19 964	<u>24 330</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>35 762</u> 19 964
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 560</u> 19 660	<u>25 536</u> 19 660	<u>24 019</u> 19 660	<u>24 019</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>35 451</u> 19 660

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>23 634</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>23 928</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>23 536</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>23 831</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>24 129</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>23 440</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>23 733</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>24 028</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>24 330</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>24 019</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660



212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 290</u> 19 857	<u>27 402</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>25 639</u> 19 857
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>23 594</u> 20 156	<u>27 706</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>25 943</u> 20 154
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>23 902</u> 20 458	<u>28 014</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>26 251</u> 20 456
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 215</u> 20 764	<u>28 327</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>26 565</u> 20 764
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 111</u> 19 798	<u>27 342</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>25 580</u> 19 798
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>23 429</u> 19 994	<u>27 543</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 781</u> 19 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>23 736</u> 20 294	<u>27 849</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>26 087</u> 20 295
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 046</u> 20 599	<u>28 159</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>26 396</u> 20 598
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>24 361</u> 20 908	<u>28 475</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>26 712</u> 20 909
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>23 429</u> 19 994	<u>27 543</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 781</u> 19 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 195	<u>27 747</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>25 984</u> 20 195
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>23 943</u> 20 497	<u>28 056</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>26 293</u> 20 498

212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 761</u> 19 857	<u>25 737</u> 19 857	<u>24 219</u> 19 857	<u>24 219</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>35 652</u> 19 857
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 064</u> 20 154	<u>26 041</u> 20 154	<u>24 523</u> 20 154	<u>24 523</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>35 955</u> 20 154
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 20 456	<u>26 349</u> 20 456	<u>24 831</u> 20 456	<u>24 831</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>36 263</u> 20 456
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 686</u> 20 764	<u>26 663</u> 20 764	<u>25 145</u> 20 764	<u>25 145</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>36 577</u> 20 764
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 701</u> 19 798	<u>25 677</u> 19 798	<u>24 160</u> 19 798	<u>24 160</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>35 592</u> 19 798
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 879</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>35 793</u> 19 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 208</u> 20 295	<u>26 185</u> 20 295	<u>24 667</u> 20 295	<u>24 667</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>36 099</u> 20 295
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 517</u> 20 598	<u>26 494</u> 20 598	<u>24 976</u> 20 598	<u>24 976</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>36 408</u> 20 598
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 834</u> 20 909	<u>26 810</u> 20 909	<u>25 292</u> 20 909	<u>25 292</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>36 725</u> 20 909
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 879</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>35 793</u> 19 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 106</u> 20 195	<u>26 082</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>35 997</u> 20 195
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 415</u> 20 498	<u>26 391</u> 20 498	<u>24 874</u> 20 498	<u>24 874</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>36 306</u> 20 498

212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>24 219</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>24 523</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>24 831</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>25 145</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>24 160</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>24 667</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>24 976</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>25 292</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>24 874</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>24 256</u> 20 805	<u>28 369</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>26 607</u> 20 805
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>24 574</u> 21 117	<u>28 687</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>26 925</u> 21 117
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 195	<u>27 747</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>25 984</u> 20 195
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>23 840</u> 20 396	<u>27 953</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>26 191</u> 20 397
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 152</u> 20 703	<u>28 265</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>26 503</u> 20 703
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>24 468</u> 21 013	<u>28 582</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>26 819</u> 21 013
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>24 791</u> 21 329	<u>28 904</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>27 141</u> 21 329
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>24 458</u> 21 002	<u>28 570</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>26 808</u> 21 002
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>24 672</u> 21 212	<u>28 785</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>27 023</u> 21 213
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>24 996</u> 21 530	<u>29 110</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>27 348</u> 21 531
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>25 326</u> 21 853	<u>29 439</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>27 677</u> 21 854
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>25 660</u> 22 181	<u>29 773</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>28 010</u> 22 181
212-101-2300	7473-2010 25,	3								



212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>25 187</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>25 505</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>24 771</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>25 083</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>25 399</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>25 721</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>25 388</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>25 603</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>25 928</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>26 257</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>26 590</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181
212-101-2300	25, 7473-2010	3								

212-101-2301		3	1	2400	<u>25 125</u> 20 792	<u>28 356</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>26 594</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 561</u> 21 104	<u>28 674</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>26 911</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 884</u> 21 420	<u>28 997</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>27 234</u> 21 420
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 211</u> 21 741	<u>29 324</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>27 562</u> 21 741
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 454</u> 20 999	<u>28 567</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>26 805</u> 20 999
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 776</u> 21 314	<u>28 889</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>27 126</u> 21 314
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 102</u> 21 634	<u>29 215</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>27 452</u> 21 634
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 433</u> 21 958	<u>29 546</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 784</u> 21 959
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 312</u> 21 839	<u>29 424</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>27 661</u> 21 839
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 645</u> 22 167	<u>29 758</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>27 996</u> 22 167
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 985</u> 22 499	<u>30 097</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>28 335</u> 22 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 329</u> 22 837	<u>30 442</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>28 679</u> 22 837
212-101-2500	30, 7473-2010	3								

212-101-2301		3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>26 692</u> 20 792	<u>25 174</u> 20 792	<u>25 174</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>36 606</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 033</u> 21 104	<u>27 009</u> 21 104	<u>25 492</u> 21 104	<u>25 492</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>36 924</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 356</u> 21 420	<u>27 332</u> 21 420	<u>25 815</u> 21 420	<u>25 815</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>37 247</u> 21 420
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 683</u> 21 741	<u>27 660</u> 21 741	<u>26 142</u> 21 741	<u>26 142</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>37 574</u> 21 741
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 926</u> 20 999	<u>26 903</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>36 817</u> 20 999
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 248</u> 21 314	<u>27 224</u> 21 314	<u>25 706</u> 21 314	<u>25 706</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>37 139</u> 21 314
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 573</u> 21 634	<u>27 550</u> 21 634	<u>26 032</u> 21 634	<u>26 032</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>37 464</u> 21 634
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 882</u> 21 959	<u>26 364</u> 21 959	<u>26 364</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>37 796</u> 21 959
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 783</u> 21 839	<u>27 759</u> 21 839	<u>26 241</u> 21 839	<u>26 241</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>37 674</u> 21 839
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 117</u> 22 167	<u>28 094</u> 22 167	<u>26 576</u> 22 167	<u>26 576</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>38 008</u> 22 167
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 456</u> 22 499	<u>28 433</u> 22 499	<u>26 915</u> 22 499	<u>26 915</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>38 347</u> 22 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 801</u> 22 837	<u>28 777</u> 22 837	<u>27 259</u> 22 837	<u>27 259</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>38 692</u> 22 837
212-101-2500	7473-2010 30,	3									



212-101-2301		3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>25 174</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>25 492</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>25 815</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>26 142</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>25 706</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>26 032</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>26 364</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>26 241</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>26 576</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>26 915</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>27 259</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837
212-101-2500	30, 7473-2010	3								

212-101-2501		3	1	2400	<u>26 416</u> 22 058	<u>29 647</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>27 885</u> 22 058
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>25 871</u> 22 388	<u>29 983</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>28 220</u> 22 387
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 214</u> 22 724	<u>30 325</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>28 563</u> 22 723
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 561</u> 23 064	<u>30 673</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>28 911</u> 23 064
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>25 759</u> 22 278	<u>29 870</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>28 108</u> 22 277
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 100</u> 22 612	<u>30 212</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>28 449</u> 22 611
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 446</u> 22 951	<u>30 557</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>28 794</u> 22 950
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 796</u> 23 295	<u>30 909</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>29 147</u> 23 295
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 668</u> 23 169	<u>30 780</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>29 018</u> 23 169
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 023</u> 23 517	<u>31 134</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>29 371</u> 23 515
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>27 382</u> 23 869	<u>31 495</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>29 732</u> 23 869
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 747</u> 24 227	<u>31 860</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>30 097</u> 24 227
212-101-2600	7473-2010 35,	3								

212-101-2501		3	1	2400	<u>41 006</u> 22 058	<u>27 983</u> 22 058	<u>26 465</u> 22 058	<u>26 465</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>37 897</u> 22 058
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 342</u> 22 387	<u>28 318</u> 22 387	<u>26 800</u> 22 387	<u>26 800</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>38 233</u> 22 387
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 684</u> 22 723	<u>28 661</u> 22 723	<u>27 143</u> 22 723	<u>27 143</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>38 575</u> 22 723
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 032</u> 23 064	<u>29 009</u> 23 064	<u>27 491</u> 23 064	<u>27 491</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>38 923</u> 23 064
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 229</u> 22 277	<u>28 206</u> 22 277	<u>26 688</u> 22 277	<u>26 688</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>38 120</u> 22 277
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 570</u> 22 611	<u>28 547</u> 22 611	<u>27 029</u> 22 611	<u>27 029</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>38 461</u> 22 611
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 916</u> 22 950	<u>28 892</u> 22 950	<u>27 375</u> 22 950	<u>27 375</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>38 807</u> 22 950
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 268</u> 23 295	<u>29 245</u> 23 295	<u>27 727</u> 23 295	<u>27 727</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>39 159</u> 23 295
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 139</u> 23 169	<u>29 116</u> 23 169	<u>27 598</u> 23 169	<u>27 598</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>39 030</u> 23 169
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 493</u> 23 515	<u>29 469</u> 23 515	<u>27 952</u> 23 515	<u>27 952</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>39 384</u> 23 515
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 853</u> 23 869	<u>29 830</u> 23 869	<u>28 312</u> 23 869	<u>28 312</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>39 744</u> 23 869
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 218</u> 24 227	<u>30 195</u> 24 227	<u>28 677</u> 24 227	<u>28 677</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>40 109</u> 24 227
212-101-2600	7473-2010	3									

212-101-2501		3	1	2400	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>26 465</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>26 800</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>27 143</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>27 491</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>26 688</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>27 029</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>27 375</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>27 727</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>27 598</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>27 952</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>28 312</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>28 677</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227
212-101-2600	7473-2010 35,	3								

212-101-2601		3	1	2400	<u>28 786</u> 22 270	<u>30 647</u> 22 942	<u>41 977</u> 23 010	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>29 276</u> 22 942
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 127</u> 22 604	<u>30 998</u> 23 286	<u>42 329</u> 23 355	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>29 627</u> 23 286
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 473</u> 22 943	<u>31 355</u> 23 636	<u>42 687</u> 23 706	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>29 984</u> 23 636
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 824</u> 23 287	<u>31 716</u> 23 990	<u>43 049</u> 24 061	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>30 345</u> 23 990
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 014</u> 22 493	<u>30 881</u> 23 171	<u>42 212</u> 23 240	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>29 510</u> 23 171
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 358</u> 22 830	<u>31 235</u> 23 519	<u>42 567</u> 23 589	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>29 864</u> 23 519
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 707</u> 23 173	<u>31 595</u> 23 872	<u>42 928</u> 23 942	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>30 224</u> 23 872
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 062</u> 23 520	<u>31 961</u> 24 230	<u>43 295</u> 24 302	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>30 590</u> 24 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 932</u> 23 393	<u>31 826</u> 24 098	<u>43 160</u> 24 170	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>30 455</u> 24 098
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 289</u> 23 743	<u>32 196</u> 24 460	<u>43 530</u> 24 533	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>30 825</u> 24 460
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 652</u> 24 099	<u>32 569</u> 24 826	<u>43 905</u> 24 900	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>31 198</u> 24 826
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 021</u> 24 461	<u>32 949</u> 25 199	<u>44 286</u> 25 274	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>31 578</u> 25 199
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

212-101-2601		3	1	2400	<u>41 908</u> 22 942	<u>28 689</u> 22 942	<u>27 367</u> 22 942	<u>27 367</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>38 980</u> 22 942
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 258</u> 23 286	<u>29 039</u> 23 286	<u>27 717</u> 23 286	<u>27 717</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>39 331</u> 23 286
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 616</u> 23 636	<u>29 396</u> 23 636	<u>28 075</u> 23 636	<u>28 075</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>39 688</u> 23 636
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 977</u> 23 990	<u>29 758</u> 23 990	<u>28 436</u> 23 990	<u>28 436</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>40 049</u> 23 990
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 142</u> 23 171	<u>28 922</u> 23 171	<u>27 600</u> 23 171	<u>27 600</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>39 214</u> 23 171
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 23 519	<u>29 277</u> 23 519	<u>27 955</u> 23 519	<u>27 955</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>39 568</u> 23 519
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 856</u> 23 872	<u>29 637</u> 23 872	<u>28 315</u> 23 872	<u>28 315</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>39 928</u> 23 872
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 221</u> 24 230	<u>30 002</u> 24 230	<u>28 680</u> 24 230	<u>28 680</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>40 294</u> 24 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 087</u> 24 098	<u>29 868</u> 24 098	<u>28 546</u> 24 098	<u>28 546</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>40 159</u> 24 098
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 456</u> 24 460	<u>30 237</u> 24 460	<u>28 915</u> 24 460	<u>28 915</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>40 529</u> 24 460
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 830</u> 24 826	<u>30 611</u> 24 826	<u>29 289</u> 24 826	<u>29 289</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>40 902</u> 24 826
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 210</u> 25 199	<u>30 991</u> 25 199	<u>29 669</u> 25 199	<u>29 669</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>41 282</u> 25 199
212-101-2700	40, 7473-2010	3									

212-101-2601		3	1	2400	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>27 313</u> 23 024	<u>41 908</u> 22 942
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>27 665</u> 23 369	<u>42 258</u> 23 286
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>28 024</u> 23 720	<u>42 616</u> 23 636
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>28 386</u> 24 076	<u>42 977</u> 23 990
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>27 548</u> 23 254	<u>42 142</u> 23 171
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>27 904</u> 23 603	<u>42 496</u> 23 519
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>28 265</u> 23 957	<u>42 856</u> 23 872
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>28 631</u> 24 316	<u>43 221</u> 24 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>28 497</u> 24 184	<u>43 087</u> 24 098
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>28 867</u> 24 548	<u>43 456</u> 24 460
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>29 242</u> 24 915	<u>43 830</u> 24 826
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>29 623</u> 25 289	<u>44 210</u> 25 199
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

212-101-2701		3	1	2400	<u>29 081</u> 22 559	<u>32 498</u> 24 757	<u>43 833</u> 24 830	<u>43 759</u> 24 757	<u>43 759</u> 24 757	<u>31 127</u> 24 757
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 426</u> 22 897	<u>32 877</u> 25 128	<u>44 213</u> 25 202	<u>44 137</u> 25 128	<u>44 137</u> 25 128	<u>31 506</u> 25 128
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 776</u> 23 241	<u>33 261</u> 25 504	<u>44 599</u> 25 580	<u>44 521</u> 25 504	<u>44 521</u> 25 504	<u>31 890</u> 25 504
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 132</u> 23 589	<u>33 651</u> 25 888	<u>44 990</u> 25 964	<u>44 912</u> 25 888	<u>44 912</u> 25 888	<u>32 281</u> 25 888
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 311</u> 22 784	<u>32 750</u> 25 004	<u>44 087</u> 25 078	<u>44 011</u> 25 004	<u>44 011</u> 25 004	<u>31 379</u> 25 004
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 660</u> 23 126	<u>33 133</u> 25 379	<u>44 471</u> 25 455	<u>44 394</u> 25 379	<u>44 394</u> 25 379	<u>31 762</u> 25 379
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 014</u> 23 473	<u>33 521</u> 25 760	<u>44 860</u> 25 836	<u>44 782</u> 25 760	<u>44 782</u> 25 760	<u>32 150</u> 25 760
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 372</u> 23 825	<u>33 915</u> 26 146	<u>45 254</u> 26 223	<u>45 176</u> 26 146	<u>45 176</u> 26 146	<u>32 544</u> 26 146
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 241</u> 23 696	<u>33 771</u> 26 005	<u>45 110</u> 26 082	<u>45 032</u> 26 005	<u>45 032</u> 26 005	<u>32 400</u> 26 005
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 603</u> 24 051	<u>34 169</u> 26 395	<u>45 509</u> 26 473	<u>45 429</u> 26 395	<u>45 429</u> 26 395	<u>32 798</u> 26 395
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 24 412	<u>34 573</u> 26 791	<u>45 915</u> 26 870	<u>45 834</u> 26 791	<u>45 834</u> 26 791	<u>33 202</u> 26 791
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 345</u> 24 778	<u>34 982</u> 27 192	<u>46 325</u> 27 273	<u>46 243</u> 27 192	<u>46 243</u> 27 192	<u>33 612</u> 27 192
212-101-2800	45, 7473-2010	3								





212-101-2701		3	1	2400	$\frac{43\,759}{24\,757}$	$\frac{43\,759}{24\,757}$	$\frac{43\,759}{24\,757}$	$\frac{43\,759}{24\,757}$	$\frac{29\,171}{24\,845}$	$\frac{43\,759}{24\,757}$
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	$\frac{44\,137}{25\,128}$	$\frac{44\,137}{25\,128}$	$\frac{44\,137}{25\,128}$	$\frac{44\,137}{25\,128}$	$\frac{29\,551}{25\,218}$	$\frac{44\,137}{25\,128}$
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	$\frac{44\,521}{25\,504}$	$\frac{44\,521}{25\,504}$	$\frac{44\,521}{25\,504}$	$\frac{44\,521}{25\,504}$	$\frac{29\,936}{25\,596}$	$\frac{44\,521}{25\,504}$
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	$\frac{44\,912}{25\,888}$	$\frac{44\,912}{25\,888}$	$\frac{44\,912}{25\,888}$	$\frac{44\,912}{25\,888}$	$\frac{30\,328}{25\,980}$	$\frac{44\,912}{25\,888}$
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	$\frac{44\,011}{25\,004}$	$\frac{44\,011}{25\,004}$	$\frac{44\,011}{25\,004}$	$\frac{44\,011}{25\,004}$	$\frac{29\,424}{25\,093}$	$\frac{44\,011}{25\,004}$
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	$\frac{44\,394}{25\,379}$	$\frac{44\,394}{25\,379}$	$\frac{44\,394}{25\,379}$	$\frac{44\,394}{25\,379}$	$\frac{29\,808}{25\,470}$	$\frac{44\,394}{25\,379}$
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	$\frac{44\,782}{25\,760}$	$\frac{44\,782}{25\,760}$	$\frac{44\,782}{25\,760}$	$\frac{44\,782}{25\,760}$	$\frac{30\,198}{25\,852}$	$\frac{44\,782}{25\,760}$
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	$\frac{45\,176}{26\,146}$	$\frac{45\,176}{26\,146}$	$\frac{45\,176}{26\,146}$	$\frac{45\,176}{26\,146}$	$\frac{30\,592}{26\,239}$	$\frac{45\,176}{26\,146}$
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	$\frac{45\,032}{26\,005}$	$\frac{45\,032}{26\,005}$	$\frac{45\,032}{26\,005}$	$\frac{45\,032}{26\,005}$	$\frac{30\,448}{26\,098}$	$\frac{45\,032}{26\,005}$
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	$\frac{45\,429}{26\,395}$	$\frac{45\,429}{26\,395}$	$\frac{45\,429}{26\,395}$	$\frac{45\,429}{26\,395}$	$\frac{30\,847}{26\,489}$	$\frac{45\,429}{26\,395}$
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	$\frac{45\,834}{26\,791}$	$\frac{45\,834}{26\,791}$	$\frac{45\,834}{26\,791}$	$\frac{45\,834}{26\,791}$	$\frac{31\,253}{26\,887}$	$\frac{45\,834}{26\,791}$
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	$\frac{46\,243}{27\,192}$	$\frac{46\,243}{27\,192}$	$\frac{46\,243}{27\,192}$	$\frac{46\,243}{27\,192}$	$\frac{31\,664}{27\,290}$	$\frac{46\,243}{27\,192}$
212-101-2800	45, 7473-2010	3								

212-101-2801		3	1	2400	<u>30 719</u> 24 165	<u>34 349</u> 26 571	<u>45 690</u> 26 650	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>32 978</u> 26 571
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 090</u> 24 528	<u>34 755</u> 26 970	<u>46 098</u> 27 050	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>33 385</u> 26 970
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 464</u> 24 895	<u>35 168</u> 27 374	<u>46 511</u> 27 455	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>33 797</u> 27 374
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 845</u> 25 268	<u>35 587</u> 27 785	<u>46 932</u> 27 867	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>34 216</u> 27 785
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 966</u> 24 407	<u>34 620</u> 26 837	<u>45 962</u> 26 916	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>33 249</u> 26 837
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 339</u> 24 773	<u>35 031</u> 27 240	<u>46 374</u> 27 321	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>33 660</u> 27 240
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 718</u> 25 144	<u>35 447</u> 27 648	<u>46 791</u> 27 730	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>34 076</u> 27 648
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 103</u> 25 521	<u>35 870</u> 28 063	<u>47 216</u> 28 146	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>34 499</u> 28 063
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 961</u> 25 383	<u>35 714</u> 27 910	<u>47 060</u> 27 993	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>34 343</u> 27 910
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 350</u> 25 764	<u>36 141</u> 28 329	<u>47 488</u> 28 413	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>34 771</u> 28 329
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 744</u> 26 150	<u>36 575</u> 28 754	<u>47 923</u> 28 839	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>35 204</u> 28 754
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 144</u> 26 542	<u>37 014</u> 29 185	<u>48 363</u> 29 271	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>35 644</u> 29 185

**212-102.**

212-101-2801		3	1	2400	<u>45 609</u> 26 571	<u>32 390</u> 26 571	<u>31 068</u> 26 571	<u>31 068</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>42 682</u> 26 571
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 016</u> 26 970	<u>32 797</u> 26 970	<u>31 475</u> 26 970	<u>31 475</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>43 088</u> 26 970
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 429</u> 27 374	<u>33 209</u> 27 374	<u>31 887</u> 27 374	<u>31 887</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>43 501</u> 27 374
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 848</u> 27 785	<u>33 628</u> 27 785	<u>32 306</u> 27 785	<u>32 306</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>43 920</u> 27 785
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 881</u> 26 837	<u>32 661</u> 26 837	<u>31 339</u> 26 837	<u>31 339</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>42 953</u> 26 837
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 292</u> 27 240	<u>33 072</u> 27 240	<u>31 750</u> 27 240	<u>31 750</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>43 364</u> 27 240
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 708</u> 27 648	<u>33 489</u> 27 648	<u>32 167</u> 27 648	<u>32 167</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>43 780</u> 27 648
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 131</u> 28 063	<u>33 912</u> 28 063	<u>32 590</u> 28 063	<u>32 590</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>44 203</u> 28 063
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 975</u> 27 910	<u>33 756</u> 27 910	<u>32 434</u> 27 910	<u>32 434</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>44 047</u> 27 910
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 402</u> 28 329	<u>34 183</u> 28 329	<u>32 861</u> 28 329	<u>32 861</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>44 474</u> 28 329
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 836</u> 28 754	<u>34 617</u> 28 754	<u>33 295</u> 28 754	<u>33 295</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>44 908</u> 28 754
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 275</u> 29 185	<u>35 056</u> 29 185	<u>33 734</u> 29 185	<u>33 734</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>45 347</u> 29 185

212-101-2801		3	1	2400	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>31 028</u> 26 666	<u>45 609</u> 26 571
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>31 436</u> 27 066	<u>46 016</u> 26 970
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>31 850</u> 27 472	<u>46 429</u> 27 374
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>32 271</u> 27 884	<u>46 848</u> 27 785
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>31 300</u> 26 933	<u>45 881</u> 26 837
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>31 713</u> 27 337	<u>46 292</u> 27 240
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>32 130</u> 27 747	<u>46 708</u> 27 648
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>32 555</u> 28 163	<u>47 131</u> 28 063
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>32 399</u> 28 010	<u>46 975</u> 27 910
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>32 827</u> 28 430	<u>47 402</u> 28 329
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>33 263</u> 28 857	<u>47 836</u> 28 754
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>33 703</u> 29 289	<u>48 275</u> 29 185

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>14 010</u> 10 759	<u>17 130</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>15 367</u> 9 786
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>14 142</u> 10 889	<u>17 250</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>15 487</u> 9 903
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>14 275</u> 11 019	<u>17 370</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>15 608</u> 10 022
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>14 770</u> 11 505	<u>17 977</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>16 215</u> 10 617
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>15 858</u> 11 707	<u>19 089</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>17 327</u> 11 707
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>16 411</u> 12 249	<u>19 643</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>17 880</u> 12 249
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>17 149</u> 12 973	<u>20 380</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>18 618</u> 12 973
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>18 071</u> 13 877	<u>21 302</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>19 540</u> 13 877
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>18 624</u> 14 419	<u>21 856</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>20 093</u> 14 419
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>17 998</u> 14 669	<u>22 306</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>20 543</u> 14 860
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>20 007</u> 15 775	<u>23 239</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>21 476</u> 15 775
212-102-0200	7473-2010	3								



212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>13 947</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>14 067</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>14 188</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>14 795</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>15 907</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>16 460</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>17 198</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>18 120</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>18 673</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>19 123</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>20 056</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775
212-102-0200	7473-2010	3								



212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>16 906</u> 13 598	<u>19 763</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>18 000</u> 12 368
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>17 073</u> 13 762	<u>19 914</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>18 152</u> 12 516
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>17 242</u> 13 928	<u>20 068</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>18 305</u> 12 666
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>17 867</u> 14 541	<u>20 834</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>19 072</u> 13 418
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>19 316</u> 15 097	<u>22 547</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>20 785</u> 15 097
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>19 777</u> 15 549	<u>23 008</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>21 246</u> 15 549
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>20 791</u> 16 544	<u>24 023</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>22 260</u> 16 544
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 806</u> 17 538	<u>25 037</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>23 274</u> 17 538
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>22 359</u> 18 080	<u>25 590</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>23 828</u> 18 080
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>21 946</u> 18 539	<u>26 304</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>24 542</u> 18 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 742</u> 19 436	<u>26 973</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>25 211</u> 19 436

212-2.

212-201.

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 122</u> 12 368	<u>18 098</u> 12 368	<u>16 581</u> 12 368	<u>16 581</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>28 013</u> 12 368
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 273</u> 12 516	<u>18 250</u> 12 516	<u>16 732</u> 12 516	<u>16 732</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>28 164</u> 12 516
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 426</u> 12 666	<u>18 403</u> 12 666	<u>16 885</u> 12 666	<u>16 885</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>28 317</u> 12 666
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 193</u> 13 418	<u>19 170</u> 13 418	<u>17 652</u> 13 418	<u>17 652</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>29 084</u> 13 418
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 906</u> 15 097	<u>20 883</u> 15 097	<u>19 365</u> 15 097	<u>19 365</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>30 797</u> 15 097
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 367</u> 15 549	<u>21 344</u> 15 549	<u>19 826</u> 15 549	<u>19 826</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>31 258</u> 15 549
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 544	<u>22 358</u> 16 544	<u>20 840</u> 16 544	<u>20 840</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>32 272</u> 16 544
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 396</u> 17 538	<u>23 372</u> 17 538	<u>21 854</u> 17 538	<u>21 854</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>33 287</u> 17 538
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 949</u> 18 080	<u>23 925</u> 18 080	<u>22 408</u> 18 080	<u>22 408</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>33 840</u> 18 080
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 663</u> 18 781	<u>24 640</u> 18 781	<u>23 122</u> 18 781	<u>23 122</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>34 554</u> 18 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 332</u> 19 436	<u>25 309</u> 19 436	<u>23 791</u> 19 436	<u>23 791</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>35 223</u> 19 436

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>16 581</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>16 732</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>16 885</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>17 652</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>19 365</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>19 826</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>20 840</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>21 854</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>22 408</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>23 122</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>23 791</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436

212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 260</u> 33 629	<u>37 876</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>36 995</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>34 471</u> 29 427	<u>37 646</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>37 058</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 096</u> 30 872	<u>35 211</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>34 745</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 806</u> 30 782	<u>36 979</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>36 281</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>39 023</u> 30 013	<u>36 195</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>35 497</u> 30 013

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 302</u> 10 246	<u>17 671</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>16 234</u> 10 812
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 546</u> 12 701	<u>19 508</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>17 892</u> 12 701
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 249</u> 13 922	<u>20 932</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>19 825</u> 13 922

212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 555</u> 33 629	<u>37 044</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>42 001</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 227</u> 33 307	<u>36 568</u> 33 307	<u>35 719</u> 33 307	<u>35 956</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>41 854</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>40 743</u> 30 872	<u>34 240</u> 30 872	<u>33 410</u> 30 872	<u>33 473</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>39 415</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 278</u> 30 782	<u>35 523</u> 30 782	<u>34 278</u> 30 782	<u>34 372</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>43 286</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>44 494</u> 30 013	<u>34 739</u> 30 013	<u>33 494</u> 30 013	<u>33 588</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>42 502</u> 30 013

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 993</u> 10 812	<u>15 965</u> 10 812	<u>14 664</u> 10 812	<u>14 664</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>25 226</u> 10 812
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 920</u> 12 701	<u>17 982</u> 12 701	<u>16 591</u> 12 701	<u>16 591</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>27 070</u> 12 701
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 165</u> 13 922	<u>19 237</u> 13 922	<u>17 759</u> 13 922	<u>17 836</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>28 592</u> 13 922

212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>33 629</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>37 841</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>36 057</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>35 768</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>33 832</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>37 978</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>34 912</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>37 182</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>34 128</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>14 331</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>16 591</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>18 275</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 646</u> 15 079	<u>22 041</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>20 730</u> 15 079
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 789</u> 15 625	<u>21 808</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>20 372</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 789</u> 16 200	<u>23 184</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>21 874</u> 16 200
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 385</u> 17 109	<u>24 138</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>22 904</u> 17 109
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>21 110</u> 17 176	<u>24 072</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>22 457</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>22 032</u> 18 080	<u>24 994</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>23 379</u> 18 080
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 092</u> 21 805	<u>28 371</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>26 935</u> 21 303
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 707</u> 12 604	<u>19 202</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>17 766</u> 12 314
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>19 775</u> 14 631	<u>21 222</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>19 786</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 220</u> 15 067	<u>21 656</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>20 220</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 958</u> 15 791	<u>22 378</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>20 942</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 403</u> 16 227	<u>22 813</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>21 377</u> 15 854

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 345</u> 15 079	<u>20 413</u> 15 079	<u>18 970</u> 15 079	<u>19 016</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>29 661</u> 15 079
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 130</u> 14 868	<u>20 103</u> 14 868	<u>18 801</u> 14 868	<u>18 801</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>29 363</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 489</u> 16 200	<u>21 557</u> 16 200	<u>20 114</u> 16 200	<u>20 159</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>30 805</u> 16 200
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 415</u> 17 109	<u>22 485</u> 17 109	<u>21 029</u> 17 109	<u>21 086</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>31 773</u> 17 109
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 485</u> 17 176	<u>22 546</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>31 635</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 407</u> 18 080	<u>23 469</u> 18 080	<u>22 077</u> 18 080	<u>22 077</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>32 557</u> 18 080
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 693</u> 21 303	<u>26 665</u> 21 303	<u>25 364</u> 21 303	<u>25 364</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>35 926</u> 21 303
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>17 497</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>26 758</u> 12 314
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>19 517</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>28 778</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>19 951</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>29 212</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>20 672</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>29 933</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>21 107</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>30 368</u> 15 854



212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>19 280</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>18 469</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>20 423</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>21 416</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>22 077</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>25 032</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>15 863</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>17 883</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>18 317</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>19 039</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>19 474</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854

212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 717</u> 8 692	<u>15 304</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 868</u> 8 492

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 786</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 944</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 413</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 413</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 756</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 945</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880

212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 598</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>22 859</u> 8 492

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 123</u> 17 801	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 445</u> 17 136	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>20 172</u> 15 888	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>20 036</u> 15 756	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>21 025</u> 17 535	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643

212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>11 965</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643

212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{33\ 104}{30\ 585}$	$\frac{34\ 832}{30\ 585}$	$\frac{34\ 832}{30\ 585}$	$\frac{34\ 832}{30\ 585}$	$\frac{34\ 832}{30\ 585}$	$\frac{34\ 832}{30\ 585}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{30\ 128}{27\ 922}$	$\frac{31\ 620}{27\ 922}$	$\frac{31\ 620}{27\ 922}$	$\frac{31\ 620}{27\ 922}$	$\frac{31\ 620}{27\ 922}$	$\frac{31\ 620}{27\ 922}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	( 1,8 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	( 3 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	( 5 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

212-501.

212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 006</u> 26 834	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 569</u> 24 931	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 289</u> 24 656	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 048</u> 13 144	<u>14 821</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>14 473</u> 13 144
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 785</u> 12 886	<u>14 559</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>14 210</u> 12 886
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 551</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 202</u> 13 859
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 551</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 202</u> 13 859
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 072</u> 14 148	<u>16 213</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>15 900</u> 14 148
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 932</u> 14 010	<u>16 073</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>15 760</u> 14 010
212-501-0203	, I		1	1000	<u>18 301</u> 15 120	<u>17 495</u> 15 120	<u>18 665</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120	<u>17 334</u> 15 120
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 834</u> 16 390	<u>19 449</u> 16 390	<u>19 561</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390	<u>19 475</u> 16 390
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 493</u> 18 531	<u>22 213</u> 18 531	<u>20 948</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 572</u> 15 634	<u>17 994</u> 15 634	<u>19 057</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634	<u>17 872</u> 15 634
212-501-0300	1225-2019									



[illegible]

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>14 141</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>13 878</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>14 870</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>14 870</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>15 631</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>15 491</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010
212-501-0203	, I		1	1000	<u>18 337</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120	<u>18 812</u> 15 120	<u>17 116</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 906</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390	<u>19 856</u> 16 390	<u>19 372</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 636</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>21 537</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 620</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634	<u>19 253</u> 15 634	<u>17 651</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634
212-501-0300	1225-2019									



212-501-0301	, I		1	1000	<u>19 501</u> 15 549	<u>16 945</u> 15 549	<u>16 594</u> 15 549	<u>16 594</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>18 808</u> 15 549
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 018</u> 16 055	<u>17 462</u> 16 055	<u>17 111</u> 16 055	<u>17 111</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>19 324</u> 16 055
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 470</u> 12 577	<u>13 914</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>15 776</u> 12 577
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 634</u> 13 688	<u>15 899</u> 13 688	<u>15 665</u> 13 688	<u>15 665</u> 13 688	<u>16 739</u> 13 688	<u>17 603</u> 13 688	<u>16 553</u> 13 688
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 449</u> 12 557	<u>13 893</u> 12 557	<u>13 542</u> 12 557	<u>13 542</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>15 756</u> 12 557
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 261</u> 13 352	<u>14 705</u> 13 352	<u>14 354</u> 13 352	<u>14 354</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>16 567</u> 13 352
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>15 850</u> 11 969	<u>13 294</u> 11 969	<u>12 943</u> 11 969	<u>12 943</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 156</u> 11 969

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>17 365</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>17 087</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>16 126</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>15 813</u> 14 062
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 796</u> 13 877	<u>16 101</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>16 018</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 677</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 593</u> 13 482

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>24 112</u> 20 069	<u>19 008</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 659</u> 17 248
212-503-0102	-15		1	1000	<u>23 325</u> 19 297	<u>19 008</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 659</u> 17 248
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 637</u> 17 642	<u>19 009</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>18 660</u> 17 250

**212-504.**

212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>15 949</u> 14 916	<u>16 765</u> 14 916	<u>15 921</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>15 253</u> 14 062	<u>15 486</u> 14 062	<u>15 064</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 638</u> 14 062
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 818</u> 13 899	<u>14 969</u> 13 899	<u>15 494</u> 13 899	<u>14 862</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 645</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>14 544</u> 13 482	<u>15 070</u> 13 482	<u>14 437</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 220</u> 13 482

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 678</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>20 541</u> 17 248
212-503-0102	-15		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 678</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>20 541</u> 17 248
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 236</u> 17 250	<u>18 680</u> 17 250	<u>18 329</u> 17 250	<u>18 329</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>20 542</u> 17 250

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>16 881</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>15 544</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>15 572</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 147</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248
212-503-0102	-15		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>18 329</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250





212-504-0100												
212-504-0101	-				$\frac{5\,652}{5\,541}$	$\frac{5\,652}{5\,541}$	$\frac{5\,652}{5\,541}$	$\frac{5\,652}{5\,541}$	$\frac{5\,652}{5\,541}$	$\frac{5\,652}{5\,541}$	$\frac{5\,652}{5\,541}$	$\frac{5\,652}{5\,541}$
212-504-0102					$\frac{6\,163}{6\,043}$	$\frac{6\,163}{6\,043}$	$\frac{6\,163}{6\,043}$	$\frac{6\,163}{6\,043}$	$\frac{6\,163}{6\,043}$	$\frac{6\,163}{6\,043}$	$\frac{6\,163}{6\,043}$	$\frac{6\,163}{6\,043}$

212-601-0100	- 1168-2006											
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213-101-0100	120      65                      250 530-2012	1000										

212-504-0100								
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

[illegible]

213-101-0100	120	65	530-2012	250	1000						

8.04-08-2021

213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 834</u> 36 161	<u>45 452</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>57 080</u> 36 161	<u>41 302</u> 36 161
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 096</u> 35 438	<u>47 621</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>46 665</u> 35 438
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>78 255</u> 49 721	<u>60 997</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>74 951</u> 49 721	<u>56 017</u> 49 721
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>35 864</u> 29 833	<u>32 281</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>34 994</u> 29 833	<u>31 824</u> 29 833
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>27 230</u> 20 792	<u>23 260</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>26 267</u> 20 792	<u>22 754</u> 20 792

213-101-0101	100	1000	1	3750	<u>59 834</u> 36 161	<u>45 452</u> 36 161	<u>41 589</u> 36 161	<u>43 096</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>57 998</u> 36 161	<u>54 096</u> 36 161
213-101-0102	125	1000	1	3750	<u>59 096</u> 35 438	<u>40 851</u> 35 438	<u>44 393</u> 35 438	<u>40 851</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>56 342</u> 35 438
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000									
213-101-0501	100	1000	1	4500	<u>78 255</u> 49 721	<u>60 997</u> 49 721	<u>56 361</u> 49 721	<u>58 170</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>76 052</u> 49 721	<u>71 370</u> 49 721
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000									
213-101-0601	100	1000	2	2940							

213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>35 864</u> 29 833	<u>31 849</u> 29 833	<u>31 543</u> 29 833	<u>31 543</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>34 279</u> 29 833
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>27 230</u> 20 792	<u>22 782</u> 20 792	<u>22 443</u> 20 792	<u>22 443</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>25 474</u> 20 792

8.04-08-2021

213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 834</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>41 589</u> 36 161	<u>57 080</u> 36 161
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>45 357</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>78 255</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>56 361</u> 49 721	<u>74 951</u> 49 721
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940					<u>56 360</u> 46 902	

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>35 646</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>31 543</u> 29 833	<u>35 646</u> 29 833
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>26 989</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>22 443</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792

213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	$\frac{25\,473}{19\,282}$	$\frac{21\,550}{19\,282}$	$\frac{25\,690}{19\,282}$	$\frac{25\,690}{19\,282}$	$\frac{24\,435}{19\,282}$	$\frac{21\,326}{19\,282}$
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	$\frac{28\,404}{21\,207}$					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	$\frac{28\,282}{22\,267}$					
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	$\frac{28\,739}{22\,269}$					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	$\frac{29\,100}{22\,269}$					

**213-302.**

					,	,							
213-302-0100	945-92												
213-302-0101	390	190	188		2	17,8	$\frac{483}{348}$	$\frac{397}{348}$	$\frac{483}{348}$	$\frac{483}{348}$	$\frac{464}{348}$	$\frac{386}{348}$	$\frac{483}{348}$
213-302-0102	390	90	188		2	11,1	$\frac{337}{251}$						

213-301-0200	( ) 21520-89	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 545</u> 19 282	<u>21 410</u> 19 282	<u>20 902</u> 19 282	<u>20 694</u> 19 282	<u>25 690</u> 19 282	<u>25 208</u> 19 282	<u>23 507</u> 19 282	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700								
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800								
213-301-0300	( )	3										
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460								
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660								

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>391</u> 348	<u>383</u> 348	<u>385</u> 348	<u>483</u> 348	<u>481</u> 348	<u>447</u> 348	<u>479</u> 348	<u>483</u> 348
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1								



213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 063</u> 19 282	<u>25 690</u> 19 282	<u>25 690</u> 19 282	<u>25 690</u> 19 282	<u>20 794</u> 19 282	<u>24 991</u> 19 282
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

213-302-0100	945-92							
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>483</u> 348	<u>483</u> 348	<u>385</u> 348	<u>475</u> 348
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1				

213-302-0103	390	190	188	,	-	2	17,8	$\frac{624}{486}$	$\frac{538}{486}$	$\frac{624}{486}$	$\frac{624}{486}$	$\frac{605}{486}$	$\frac{527}{486}$	$\frac{624}{486}$

**213-303.** -

213-303-0100										
213-303-0101			2	29						

**213-304.**

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{328}{216}$	$\frac{281}{216}$	$\frac{340}{216}$	$\frac{358}{216}$	$\frac{342}{216}$	$\frac{280}{216}$	
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	$\frac{421}{278}$	$\frac{329}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{401}{278}$	$\frac{318}{278}$	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{193}{139}$	$\frac{171}{139}$	$\frac{199}{139}$	$\frac{207}{139}$	$\frac{200}{139}$	$\frac{170}{139}$	

213-302-0103	390	190	188	,	-	2	17,8	$\frac{532}{486}$	$\frac{524}{486}$	$\frac{526}{486}$	$\frac{624}{486}$	$\frac{622}{486}$	$\frac{588}{486}$	$\frac{620}{486}$	$\frac{624}{486}$

213-303-0100	- ,										
213-303-0101	- , 600 350 200		2	29	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,784}{1\,695}$	$\frac{1\,772}{1\,695}$	$\frac{1\,772}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,877}{1\,695}$

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{330}{216}$	$\frac{284}{216}$	$\frac{277}{216}$	$\frac{280}{216}$	$\frac{333}{216}$	$\frac{355}{216}$	$\frac{310}{216}$
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	$\frac{421}{278}$	$\frac{323}{278}$	$\frac{315}{278}$	$\frac{318}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{418}{278}$	$\frac{383}{278}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{194}{139}$	$\frac{172}{139}$	$\frac{169}{139}$	$\frac{170}{139}$	$\frac{195}{139}$	$\frac{206}{139}$	$\frac{185}{139}$

8.04-08-2021

213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{624}{486}$	$\frac{624}{486}$	$\frac{525}{486}$	$\frac{616}{486}$	

213-303-0100	- ,									
213-303-0101	, - 600 , 350 200		2	29	$\frac{1\,930}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,772}{1\,695}$	$\frac{1\,930}{1\,695}$

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{328}{216}$	$\frac{358}{216}$	$\frac{358}{216}$	$\frac{345}{216}$	$\frac{280}{216}$	$\frac{350}{216}$
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	$\frac{418}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{317}{278}$	$\frac{412}{278}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{193}{139}$	$\frac{207}{139}$	$\frac{207}{139}$	$\frac{201}{139}$	$\frac{170}{139}$	$\frac{204}{139}$

213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	$\frac{274}{205}$	$\frac{230}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{265}{205}$	$\frac{225}{205}$	

**213-305.**

213-305-0100	945-92										
213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9	$\frac{352}{334}$	$\frac{387}{334}$	$\frac{380}{334}$	$\frac{426}{334}$	$\frac{416}{334}$	$\frac{409}{334}$	
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{344}{327}$						

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,076}{2\,962}$							
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,957}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,987}{2\,879}$	$\frac{2\,952}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,953}{2\,879}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,629}{3\,493}$							

213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	$\frac{274}{205}$	$\frac{229}{205}$	$\frac{223}{205}$	$\frac{223}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{272}{205}$	$\frac{257}{205}$	

213-305-0100	945-92											
213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9	$\frac{355}{334}$	$\frac{417}{334}$	$\frac{399}{334}$	$\frac{413}{334}$	$\frac{359}{334}$	$\frac{446}{334}$	$\frac{364}{334}$	
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9								

213-306-0100	958-93	2											
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9									
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,949}{2\,879}$	$\frac{2\,949}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,979}{2\,879}$	$\frac{2\,994}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7									

213-304-0104	390 90 188 , -		2	9	$\frac{273}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{223}{205}$	$\frac{269}{205}$

213-305-0100	945-92									
213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9	$\frac{355}{334}$	$\frac{412}{334}$	$\frac{480}{334}$	$\frac{394}{334}$	$\frac{406}{334}$	$\frac{427}{334}$
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9						

213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9		
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,949}{2\,879}$	$\frac{2\,994}{2\,879}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7		

213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,811}{3\,666}$							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,402}{4\,220}$							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,835}{4\,639}$							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\,315}{5\,104}$							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,827}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,854}{3\,734}$	$\frac{3\,822}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,823}{3\,734}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{3\,963}{3\,827}$							
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{4\,401}{4\,250}$							
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{4\,623}{4\,463}$							
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{5\,295}{5\,095}$							
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{5\,559}{5\,349}$							
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{5\,840}{5\,618}$							

213-307.





				,		
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6		
213-306-0105	90 ,	2	1	16		
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9		
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8		
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>3 819</u> 3 734	<u>3 861</u> 3 734
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8		
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7		
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6		
213-306-0112	90 , -	2	1	16		
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9		
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8		

213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>85 863</u> 69 779	<u>76 178</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>83 513</u> 69 779	<u>74 945</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>75 013</u> 69 779
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>111 104</u> 94 526	<u>101 420</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>108 754</u> 94 526	<u>100 186</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>100 255</u> 94 526

**22.****221.****221-1.****221-101.**

					,	,					
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>14 830</u> 13 116	<u>13 854</u> 13 116	<u>15 555</u> 13 116	<u>16 560</u> 13 116	<u>14 551</u> 13 116	<u>13 737</u> 13 116	
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 657</u> 13 834	<u>14 945</u> 13 834	<u>17 930</u> 13 834	<u>19 692</u> 13 834	<u>16 167</u> 13 834	<u>14 739</u> 13 834	

**221-102.**

8.04-08-2021

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>74 186</u> 69 779	<u>74 186</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>81 579</u> 69 779	<u>85 275</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>99 427</u> 94 526	<u>99 427</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>106 820</u> 94 526	<u>110 517</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>14 886</u> 13 116	<u>13 743</u> 13 116	<u>13 665</u> 13 116	<u>13 665</u> 13 116	<u>15 053</u> 13 116	<u>14 774</u> 13 116	<u>14 367</u> 13 116
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 755</u> 13 834	<u>14 751</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>17 048</u> 13 834	<u>16 559</u> 13 834	<u>15 845</u> 13 834

8.04-08-2021

168

213-307-0100	937-92	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>74 186</u> 69 779	<u>85 275</u> 69 779
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>99 427</u> 94 526	<u>110 517</u> 94 526

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>14 718</u> 13 116	<u>14 997</u> 13 116	<u>15 276</u> 13 116	<u>15 723</u> 13 116	<u>13 665</u> 13 116	<u>14 718</u> 13 116
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 461</u> 13 834	<u>16 951</u> 13 834	<u>17 440</u> 13 834	<u>18 224</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>16 461</u> 13 834

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 034</u> 28 974	<u>33 857</u> 28 974	<u>51 485</u> 28 974	<u>62 362</u> 28 974	<u>41 024</u> 28 974	<u>34 068</u> 28 974

**221-103.**

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2475	<u>134 030</u> 115 958	<u>123 437</u> 115 958	<u>141 907</u> 115 958	<u>152 813</u> 115 958	<u>131 001</u> 115 958	<u>122 165</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2495	<u>170 710</u> 151 794	<u>160 032</u> 151 794	<u>178 650</u> 151 794	<u>189 644</u> 151 794	<u>167 656</u> 151 794	<u>158 749</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2493	<u>205 117</u> 185 538	<u>194 447</u> 185 538	<u>213 050</u> 185 538	<u>224 035</u> 185 538	<u>202 065</u> 185 538	<u>193 165</u> 185 538

**221-104.**

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 636</u> 28 974	<u>34 403</u> 28 974	<u>32 882</u> 28 974	<u>33 677</u> 28 974	<u>46 288</u> 28 974	<u>44 920</u> 28 974	<u>39 124</u> 28 974

221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2475	<u>134 636</u> 115 958	<u>122 236</u> 115 958	<u>121 383</u> 115 958	<u>121 383</u> 115 958	<u>136 454</u> 115 958	<u>133 424</u> 115 958	<u>129 007</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2495	<u>171 321</u> 151 794	<u>158 820</u> 151 794	<u>157 960</u> 151 794	<u>157 960</u> 151 794	<u>173 153</u> 151 794	<u>170 099</u> 151 794	<u>165 646</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2493	<u>205 727</u> 185 538	<u>193 236</u> 185 538	<u>192 377</u> 185 538	<u>192 377</u> 185 538	<u>207 558</u> 185 538	<u>204 506</u> 185 538	<u>200 056</u> 185 538

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>42 830</u> 28 974	<u>46 980</u> 28 974	<u>50 278</u> 28 974	<u>53 432</u> 28 974	<u>33 452</u> 28 974	<u>44 164</u> 28 974

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2475	<u>132 819</u> 115 958	<u>135 848</u> 115 958	<u>138 877</u> 115 958	<u>143 724</u> 115 958	<u>121 383</u> 115 958	<u>132 819</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2495	<u>169 489</u> 151 794	<u>172 542</u> 151 794	<u>175 596</u> 151 794	<u>180 483</u> 151 794	<u>157 960</u> 151 794	<u>169 489</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2493	<u>203 896</u> 185 538	<u>206 947</u> 185 538	<u>209 999</u> 185 538	<u>214 881</u> 185 538	<u>192 377</u> 185 538	<u>203 896</u> 185 538



221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>76 709</u> 59 898	<u>66 211</u> 59 898	<u>84 516</u> 59 898	<u>95 325</u> 59 898	<u>73 707</u> 59 898	<u>64 950</u> 59 898
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>83 580</u> 66 653	<u>73 094</u> 66 653	<u>91 377</u> 66 653	<u>102 172</u> 66 653	<u>80 581</u> 66 653	<u>71 834</u> 66 653
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>88 287</u> 71 243	<u>77 784</u> 71 243	<u>96 097</u> 71 243	<u>106 910</u> 71 243	<u>85 283</u> 71 243	<u>76 523</u> 71 243
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>90 792</u> 73 698	<u>80 289</u> 73 698	<u>98 601</u> 73 698	<u>109 415</u> 73 698	<u>87 788</u> 73 698	<u>79 027</u> 73 698

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>118 503</u> 101 278	<u>108 005</u> 101 278	<u>126 235</u> 101 278	<u>137 296</u> 101 278	<u>115 437</u> 101 278	<u>107 648</u> 101 278
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>76 937</u> 73 017	<u>91 252</u> 73 017	<u>84 841</u> 73 017	<u>100 157</u> 73 017	<u>100 413</u> 73 017	<u>98 451</u> 73 017

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>77 310</u> 59 898	<u>65 020</u> 59 898	<u>64 174</u> 59 898	<u>64 174</u> 59 898	<u>79 111</u> 59 898	<u>76 109</u> 59 898	<u>71 730</u> 59 898
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>84 179</u> 66 653	<u>71 904</u> 66 653	<u>71 060</u> 66 653	<u>71 060</u> 66 653	<u>85 979</u> 66 653	<u>82 980</u> 66 653	<u>78 607</u> 66 653
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>88 888</u> 71 243	<u>76 593</u> 71 243	<u>75 747</u> 71 243	<u>75 747</u> 71 243	<u>90 690</u> 71 243	<u>87 686</u> 71 243	<u>83 306</u> 71 243
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>91 392</u> 73 698	<u>79 097</u> 73 698	<u>78 251</u> 73 698	<u>78 251</u> 73 698	<u>93 195</u> 73 698	<u>90 191</u> 73 698	<u>85 811</u> 73 698

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	( , , ) 937-92	3	1	2487	<u>119 116</u> 101 278	<u>107 886</u> 101 278	<u>106 846</u> 101 278	<u>107 574</u> 101 278	<u>120 858</u> 101 278	<u>118 828</u> 101 278	<u>113 471</u> 101 278
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>78 317</u> 73 017	<u>101 010</u> 73 017	<u>95 038</u> 73 017	<u>98 365</u> 73 017	<u>79 888</u> 73 017	<u>110 821</u> 73 017	<u>83 727</u> 73 017

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>75 508</u> 59 898	<u>78 511</u> 59 898	<u>81 513</u> 59 898	<u>86 317</u> 59 898	<u>64 174</u> 59 898	<u>75 508</u> 59 898
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>82 380</u> 66 653	<u>85 379</u> 66 653	<u>88 378</u> 66 653	<u>93 176</u> 66 653	<u>71 060</u> 66 653	<u>82 380</u> 66 653
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>87 086</u> 71 243	<u>90 089</u> 71 243	<u>93 093</u> 71 243	<u>97 899</u> 71 243	<u>75 747</u> 71 243	<u>87 086</u> 71 243
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>89 590</u> 73 698	<u>92 594</u> 73 698	<u>95 598</u> 73 698	<u>100 403</u> 73 698	<u>78 251</u> 73 698	<u>89 590</u> 73 698

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , , ) 937-92	3	1	2487	<u>117 277</u> 101 278	<u>121 060</u> 101 278	<u>124 308</u> 101 278	<u>128 163</u> 101 278	<u>107 432</u> 101 278	<u>118 118</u> 101 278
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>78 317</u> 73 017	<u>99 304</u> 73 017	<u>118 585</u> 73 017	<u>87 827</u> 73 017	<u>97 427</u> 73 017	<u>104 252</u> 73 017

				,	,					
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>85 850</u> 81 756	<u>100 165</u> 81 756	<u>93 754</u> 81 756	<u>109 071</u> 81 756	<u>109 327</u> 81 756	<u>107 364</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>96 831</u> 92 473	<u>111 437</u> 92 473	<u>104 896</u> 92 473	<u>120 523</u> 92 473	<u>120 784</u> 92 473	<u>118 782</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>125 681</u> 120 708	<u>140 578</u> 120 708	<u>133 907</u> 120 708	<u>149 845</u> 120 708	<u>150 112</u> 120 708	<u>148 070</u> 120 708
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>66 155</u> 63 545	<u>73 952</u> 63 545	<u>70 460</u> 63 545	<u>78 803</u> 63 545	<u>78 943</u> 63 545	<u>77 874</u> 63 545
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>67 873</u> 65 229	<u>75 671</u> 65 229	<u>72 179</u> 65 229	<u>80 522</u> 65 229	<u>80 661</u> 65 229	<u>79 592</u> 65 229
222-101-0207	7 11024-	3	1	1330	<u>80 032</u> 77 160	<u>87 772</u> 77 160	<u>84 306</u> 77 160	<u>92 586</u> 77 160	<u>92 725</u> 77 160	<u>91 664</u> 77 160

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>87 231</u> 81 756	<u>109 924</u> 81 756	<u>103 952</u> 81 756	<u>107 279</u> 81 756	<u>88 801</u> 81 756	<u>119 735</u> 81 756	<u>92 640</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>98 239</u> 92 473	<u>121 394</u> 92 473	<u>115 300</u> 92 473	<u>118 695</u> 92 473	<u>99 842</u> 92 473	<u>131 404</u> 92 473	<u>103 759</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>127 118</u> 120 708	<u>150 733</u> 120 708	<u>144 519</u> 120 708	<u>147 981</u> 120 708	<u>128 752</u> 120 708	<u>160 943</u> 120 708	<u>132 747</u> 120 708
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>66 907</u> 63 545	<u>79 268</u> 63 545	<u>76 015</u> 63 545	<u>77 827</u> 63 545	<u>67 762</u> 63 545	<u>84 612</u> 63 545	<u>69 853</u> 63 545
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>68 625</u> 65 229	<u>80 986</u> 65 229	<u>77 733</u> 65 229	<u>79 546</u> 65 229	<u>69 481</u> 65 229	<u>86 331</u> 65 229	<u>71 572</u> 65 229
222-101-0207	7 11024-	3	1	1330	<u>80 778</u> 77 160	<u>93 047</u> 77 160	<u>89 819</u> 77 160	<u>91 618</u> 77 160	<u>81 628</u> 77 160	<u>98 352</u> 77 160	<u>83 703</u> 77 160

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>87 231</u> 81 756	<u>108 217</u> 81 756	<u>127 498</u> 81 756	<u>96 740</u> 81 756	<u>106 341</u> 81 756	<u>113 166</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>98 239</u> 92 473	<u>119 653</u> 92 473	<u>139 325</u> 92 473	<u>107 942</u> 92 473	<u>117 738</u> 92 473	<u>124 701</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>127 118</u> 120 708	<u>148 958</u> 120 708	<u>169 022</u> 120 708	<u>137 014</u> 120 708	<u>147 004</u> 120 708	<u>154 107</u> 120 708
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>66 907</u> 63 545	<u>78 339</u> 63 545	<u>88 841</u> 63 545	<u>72 087</u> 63 545	<u>77 316</u> 63 545	<u>81 034</u> 63 545
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>68 625</u> 65 229	<u>80 057</u> 65 229	<u>90 560</u> 65 229	<u>73 805</u> 65 229	<u>79 035</u> 65 229	<u>82 752</u> 65 229
222-101-0207	7 11024-	3	1	1330	<u>80 778</u> 77 160	<u>92 125</u> 77 160	<u>102 549</u> 77 160	<u>85 920</u> 77 160	<u>91 110</u> 77 160	<u>94 800</u> 77 160

222-101-0208	8-9  1102	3	1	1900	<u>99 119</u> 95 314	<u>110 176</u> 95 314	<u>105 224</u> 95 314	<u>117 053</u> 95 314	<u>117 251</u> 95 314	<u>115 736</u> 95 314
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>79 577</u> 75 605	<u>93 892</u> 75 605	<u>87 481</u> 75 605	<u>102 797</u> 75 605	<u>103 053</u> 75 605	<u>101 090</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>88 096</u> 83 958	<u>102 411</u> 83 958	<u>96 000</u> 83 958	<u>111 316</u> 83 958	<u>111 572</u> 83 958	<u>109 610</u> 83 958
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>84 429</u> 80 343	<u>98 860</u> 80 343	<u>92 397</u> 80 343	<u>107 838</u> 80 343	<u>108 096</u> 80 343	<u>106 118</u> 80 343
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>155 829</u> 150 216	<u>171 017</u> 150 216	<u>164 215</u> 150 216	<u>180 465</u> 150 216	<u>180 736</u> 150 216	<u>178 654</u> 150 216
222-101-0305		3	1	1350	<u>70 530</u> 67 824	<u>78 386</u> 67 824	<u>74 868</u> 67 824	<u>83 273</u> 67 824	<u>83 414</u> 67 824	<u>82 337</u> 67 824

222-101-0208	8-9  1102	3	1	1900	<u>100 185</u> 95 314	<u>117 712</u> 95 314	<u>113 100</u> 95 314	<u>115 670</u> 95 314	<u>101 398</u> 95 314	<u>125 290</u> 95 314	<u>104 363</u> 95 314
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>80 957</u> 75 605	<u>103 650</u> 75 605	<u>97 678</u> 75 605	<u>101 005</u> 75 605	<u>82 527</u> 75 605	<u>113 461</u> 75 605	<u>86 366</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>89 476</u> 83 958	<u>112 169</u> 83 958	<u>106 197</u> 83 958	<u>109 524</u> 83 958	<u>91 047</u> 83 958	<u>121 980</u> 83 958	<u>94 886</u> 83 958
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>85 820</u> 80 343	<u>108 698</u> 80 343	<u>102 677</u> 80 343	<u>106 032</u> 80 343	<u>87 404</u> 80 343	<u>118 588</u> 80 343	<u>91 274</u> 80 343
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>157 293</u> 150 216	<u>181 370</u> 150 216	<u>175 034</u> 150 216	<u>178 564</u> 150 216	<u>158 960</u> 150 216	<u>191 779</u> 150 216	<u>163 033</u> 150 216
222-101-0305		3	1	1350	<u>71 288</u> 67 824	<u>83 741</u> 67 824	<u>80 464</u> 67 824	<u>82 290</u> 67 824	<u>72 150</u> 67 824	<u>89 125</u> 67 824	<u>74 256</u> 67 824



222-101-0208	8-9  1102	3	1	1900	<u>100 185</u> 95 314	<u>116 395</u> 95 314	<u>131 286</u> 95 314	<u>107 530</u> 95 314	<u>114 945</u> 95 314	<u>120 216</u> 95 314
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>80 957</u> 75 605	<u>101 944</u> 75 605	<u>121 224</u> 75 605	<u>90 466</u> 75 605	<u>100 067</u> 75 605	<u>106 892</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>89 476</u> 83 958	<u>110 463</u> 83 958	<u>129 743</u> 83 958	<u>98 986</u> 83 958	<u>108 586</u> 83 958	<u>115 411</u> 83 958
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>85 820</u> 80 343	<u>106 978</u> 80 343	<u>126 415</u> 80 343	<u>95 407</u> 80 343	<u>105 085</u> 80 343	<u>111 966</u> 80 343
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>157 293</u> 150 216	<u>179 560</u> 150 216	<u>200 016</u> 150 216	<u>167 383</u> 150 216	<u>177 568</u> 150 216	<u>184 809</u> 150 216
222-101-0305		3	1	1350	<u>71 288</u> 67 824	<u>82 805</u> 67 824	<u>93 386</u> 67 824	<u>76 506</u> 67 824	<u>81 775</u> 67 824	<u>85 520</u> 67 824

222-101-0306		3	1	1340	$\frac{68\,012}{65\,365}$	$\frac{75\,809}{65\,365}$	$\frac{72\,317}{65\,365}$	$\frac{80\,660}{65\,365}$	$\frac{80\,800}{65\,365}$	$\frac{79\,731}{65\,365}$
222-101-0307	7	3	1	1340	$\frac{81\,269}{78\,362}$	$\frac{89\,067}{78\,362}$	$\frac{85\,575}{78\,362}$	$\frac{93\,918}{78\,362}$	$\frac{94\,057}{78\,362}$	$\frac{92\,988}{78\,362}$
222-101-0308	8-9	3	1	1510	$\frac{105\,160}{101\,619}$	$\frac{113\,947}{101\,619}$	$\frac{110\,012}{101\,619}$	$\frac{119\,413}{101\,619}$	$\frac{119\,570}{101\,619}$	$\frac{118\,366}{101\,619}$
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{77\,447}{73\,528}$	$\frac{91\,704}{73\,528}$	$\frac{85\,319}{73\,528}$	$\frac{100\,573}{73\,528}$	$\frac{100\,828}{73\,528}$	$\frac{98\,874}{73\,528}$
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	$\frac{79\,362}{75\,376}$	$\frac{93\,793}{75\,376}$	$\frac{87\,330}{75\,376}$	$\frac{102\,771}{75\,376}$	$\frac{103\,029}{75\,376}$	$\frac{101\,051}{75\,376}$
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	$\frac{154\,954}{149\,368}$	$\frac{170\,084}{149\,368}$	$\frac{163\,308}{149\,368}$	$\frac{179\,496}{149\,368}$	$\frac{179\,766}{149\,368}$	$\frac{177\,693}{149\,368}$

222-101-0306		3	1	1340	<u>68 763</u> 65 365	<u>81 125</u> 65 365	<u>77 872</u> 65 365	<u>79 684</u> 65 365	<u>69 619</u> 65 365	<u>86 469</u> 65 365	<u>71 710</u> 65 365
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>82 021</u> 78 362	<u>94 382</u> 78 362	<u>91 129</u> 78 362	<u>92 942</u> 78 362	<u>82 877</u> 78 362	<u>99 726</u> 78 362	<u>84 968</u> 78 362
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>106 007</u> 101 619	<u>119 937</u> 101 619	<u>116 271</u> 101 619	<u>118 314</u> 101 619	<u>106 972</u> 101 619	<u>125 959</u> 101 619	<u>109 328</u> 101 619
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>78 822</u> 73 528	<u>101 423</u> 73 528	<u>95 475</u> 73 528	<u>98 789</u> 73 528	<u>80 386</u> 73 528	<u>111 194</u> 73 528	<u>84 210</u> 73 528
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>80 753</u> 75 376	<u>103 631</u> 75 376	<u>97 611</u> 75 376	<u>100 965</u> 75 376	<u>82 337</u> 75 376	<u>113 522</u> 75 376	<u>86 207</u> 75 376
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>156 413</u> 149 368	<u>180 398</u> 149 368	<u>174 086</u> 149 368	<u>177 602</u> 149 368	<u>158 073</u> 149 368	<u>190 767</u> 149 368	<u>162 131</u> 149 368

222-101-0306		3	1	1340	<u>68 763</u> 65 365	<u>80 195</u> 65 365	<u>90 698</u> 65 365	<u>73 944</u> 65 365	<u>79 173</u> 65 365	<u>82 891</u> 65 365
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>82 021</u> 78 362	<u>93 453</u> 78 362	<u>103 955</u> 78 362	<u>87 201</u> 78 362	<u>92 430</u> 78 362	<u>96 148</u> 78 362
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>106 007</u> 101 619	<u>118 890</u> 101 619	<u>130 725</u> 101 619	<u>111 845</u> 101 619	<u>117 738</u> 101 619	<u>121 927</u> 101 619
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>78 822</u> 73 528	<u>99 723</u> 73 528	<u>118 926</u> 73 528	<u>88 293</u> 73 528	<u>97 854</u> 73 528	<u>104 651</u> 73 528
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>80 753</u> 75 376	<u>101 911</u> 75 376	<u>121 348</u> 75 376	<u>90 341</u> 75 376	<u>100 019</u> 75 376	<u>106 899</u> 75 376
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>156 413</u> 149 368	<u>178 594</u> 149 368	<u>198 972</u> 149 368	<u>166 464</u> 149 368	<u>176 611</u> 149 368	<u>183 824</u> 149 368

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>65 251</u> 62 560	<u>73 630</u> 62 560	<u>69 878</u> 62 560	<u>78 843</u> 62 560	<u>78 993</u> 62 560	<u>77 844</u> 62 560
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>71 150</u> 68 285	<u>79 879</u> 68 285	<u>75 970</u> 68 285	<u>85 309</u> 68 285	<u>85 465</u> 68 285	<u>84 268</u> 68 285
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650	<u>86 240</u> 82 932	<u>95 841</u> 82 932	<u>91 541</u> 82 932	<u>101 814</u> 82 932	<u>101 986</u> 82 932	<u>100 670</u> 82 932
222-101-0407	8-9 11024-201	3	1	1520	<u>86 487</u> 83 301	<u>95 332</u> 83 301	<u>91 371</u> 83 301	<u>100 834</u> 83 301	<u>100 992</u> 83 301	<u>99 780</u> 83 301
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>134 282</u> 129 130	<u>149 237</u> 129 130	<u>142 539</u> 129 130	<u>158 540</u> 129 130	<u>158 808</u> 129 130	<u>156 758</u> 129 130

222-2. ,  
222-201.

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>66 059</u> 62 560	<u>79 343</u> 62 560	<u>75 847</u> 62 560	<u>77 795</u> 62 560	<u>66 978</u> 62 560	<u>85 086</u> 62 560	<u>69 226</u> 62 560
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>71 992</u> 68 285	<u>85 829</u> 68 285	<u>82 188</u> 68 285	<u>84 216</u> 68 285	<u>72 949</u> 68 285	<u>91 811</u> 68 285	<u>75 290</u> 68 285
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650	<u>87 165</u> 82 932	<u>102 387</u> 82 932	<u>98 381</u> 82 932	<u>100 613</u> 82 932	<u>88 219</u> 82 932	<u>108 967</u> 82 932	<u>90 794</u> 82 932
222-101-0407	8-9 11024-201	3	1	1520	<u>87 340</u> 83 301	<u>101 361</u> 83 301	<u>97 671</u> 83 301	<u>99 727</u> 83 301	<u>88 310</u> 83 301	<u>107 423</u> 83 301	<u>90 682</u> 83 301
222-101-0500		3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>135 724</u> 129 130	<u>159 431</u> 129 130	<u>153 193</u> 129 130	<u>156 669</u> 129 130	<u>137 365</u> 129 130	<u>169 681</u> 129 130	<u>141 375</u> 129 130

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>66 059</u> 62 560	<u>78 344</u> 62 560	<u>89 630</u> 62 560	<u>71 626</u> 62 560	<u>77 245</u> 62 560	<u>81 240</u> 62 560
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>71 992</u> 68 285	<u>84 789</u> 68 285	<u>96 545</u> 68 285	<u>77 790</u> 68 285	<u>83 644</u> 68 285	<u>87 806</u> 68 285
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650	<u>87 165</u> 82 932	<u>101 242</u> 82 932	<u>114 174</u> 82 932	<u>93 544</u> 82 932	<u>99 983</u> 82 932	<u>104 561</u> 82 932
222-101-0407	8-9 11024-201	3	1	1520	<u>87 340</u> 83 301	<u>100 307</u> 83 301	<u>112 220</u> 83 301	<u>93 216</u> 83 301	<u>99 147</u> 83 301	<u>103 364</u> 83 301
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>135 724</u> 129 130	<u>157 649</u> 129 130	<u>177 792</u> 129 130	<u>145 659</u> 129 130	<u>155 688</u> 129 130	<u>162 818</u> 129 130

222-201-0200	, 20372-2015								
222-201-0215	2 18-3		1	10400	$\frac{1\ 114\ 158}{1\ 027\ 416}$	$\frac{1\ 069\ 647}{1\ 027\ 416}$	$\frac{1\ 147\ 256}{1\ 027\ 416}$	$\frac{1\ 193\ 082}{1\ 027\ 416}$	$\frac{1\ 101\ 429}{1\ 027\ 416}$

**222-203.**

222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	$\frac{110\ 378}{105\ 928}$	$\frac{120\ 417}{105\ 928}$	$\frac{115\ 689}{105\ 928}$	$\frac{126\ 762}{105\ 928}$	$\frac{126\ 949}{105\ 928}$	$\frac{125\ 519}{105\ 928}$
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{13\ 513}{11\ 366}$	$\frac{12\ 218}{11\ 366}$	$\frac{14\ 474}{11\ 366}$	$\frac{15\ 811}{11\ 366}$	$\frac{13\ 141}{11\ 366}$	$\frac{12\ 076}{11\ 366}$
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{11\ 153}{9\ 883}$					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{11\ 832}{10\ 548}$					
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312	$\frac{16\ 348}{14\ 982}$					



222-201-0200	, 20372-2015									
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 064 301</u> 1 027 416	<u>1 116 704</u> 1 027 416	<u>1 064 598</u> 1 027 416	<u>1 061 012</u> 1 027 416	<u>1 061 012</u> 1 027 416	<u>1 124 342</u> 1 027 416

222-203-0200	12767-2016	3									
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>111 233</u> 105 928	<u>127 384</u> 105 928	<u>123 031</u> 105 928	<u>125 456</u> 105 928	<u>112 236</u> 105 928	<u>134 535</u> 105 928	<u>115 083</u> 105 928
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	, <sup>8</sup> 949-92	2	1	303	<u>13 587</u> 11 366	<u>12 087</u> 11 366	<u>11 975</u> 11 366	<u>11 982</u> 11 366	<u>13 808</u> 11 366	<u>13 452</u> 11 366	<u>12 898</u> 11 366
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314							
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314							
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312							

222-201-0200	, 20372-2015									
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 111 612</u> 1 027 416	<u>1 093 048</u> 1 027 416	<u>1 109 067</u> 1 027 416	<u>1 121 796</u> 1 027 416	<u>1 134 526</u> 1 027 416	<u>1 154 893</u> 1 027 416

222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>111 233</u> 105 928	<u>126 140</u> 105 928	<u>140 193</u> 105 928	<u>117 891</u> 105 928	<u>124 773</u> 105 928	<u>129 747</u> 105 928
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 364</u> 11 366	<u>13 746</u> 11 366	<u>14 120</u> 11 366	<u>14 698</u> 11 366	<u>11 980</u> 11 366	<u>13 377</u> 11 366
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314						
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312						

222-201-0200	, 20372-2015					
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 061 012</u> 1 027 416	<u>1 109 067</u> 1 027 416

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 902</u> 6 199	<u>6 513</u> 6 199	<u>7 192</u> 6 199	<u>7 593</u> 6 199	<u>6 791</u> 6 199	<u>6 466</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>37 043</u> 33 546	<u>35 143</u> 33 546	<u>38 456</u> 33 546	<u>40 413</u> 33 546	<u>36 500</u> 33 546	<u>34 915</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 066</u> 30 090	<u>31 470</u> 30 090	<u>34 253</u> 30 090	<u>35 897</u> 30 090	<u>32 609</u> 30 090	<u>31 278</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>21 460</u> 18 961					

**222-302.** ,

222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>139 988</u> 134 921	<u>150 185</u> 134 921	<u>145 382</u> 134 921	<u>156 630</u> 134 921	<u>156 819</u> 134 921	<u>155 367</u> 134 921

**225.**

**225-1.**

**225-101.**

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 924</u> 6 199	<u>6 469</u> 6 199	<u>6 437</u> 6 199	<u>6 437</u> 6 199	<u>6 991</u> 6 199	<u>6 880</u> 6 199	<u>6 717</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>37 152</u> 33 546	<u>34 927</u> 33 546	<u>34 774</u> 33 546	<u>34 774</u> 33 546	<u>37 478</u> 33 546	<u>36 934</u> 33 546	<u>36 142</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 157</u> 30 090	<u>31 288</u> 30 090	<u>31 160</u> 30 090	<u>31 160</u> 30 090	<u>33 431</u> 30 090	<u>32 975</u> 30 090	<u>32 309</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							

222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>140 856</u> 134 921	<u>157 261</u> 134 921	<u>152 840</u> 134 921	<u>155 303</u> 134 921	<u>141 874</u> 134 921	<u>164 525</u> 134 921	<u>144 767</u> 134 921	<u>140 856</u> 134 921

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 858</u> 6 199	<u>6 969</u> 6 199	<u>7 080</u> 6 199	<u>7 259</u> 6 199	<u>6 437</u> 6 199	<u>6 858</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>36 826</u> 33 546	<u>37 369</u> 33 546	<u>37 913</u> 33 546	<u>38 782</u> 33 546	<u>34 774</u> 33 546	<u>36 826</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>32 883</u> 30 090	<u>33 340</u> 30 090	<u>33 796</u> 30 090	<u>34 527</u> 30 090	<u>31 160</u> 30 090	<u>32 883</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>155 998</u> 134 921	<u>170 272</u> 134 921	<u>147 619</u> 134 921	<u>154 609</u> 134 921	<u>159 661</u> 134 921

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,282}{6\,328}$	$\frac{6\,726}{6\,328}$	$\frac{7\,696}{6\,328}$	$\frac{8\,269}{6\,328}$	$\frac{7\,123}{6\,328}$	$\frac{6\,659}{6\,328}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,438}{6\,778}$					
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\,299}{10\,667}$	$\frac{11\,673}{10\,667}$	$\frac{14\,509}{10\,667}$	$\frac{16\,183}{10\,667}$	$\frac{12\,834}{10\,667}$	$\frac{11\,478}{10\,667}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,820}{6\,419}$	$\frac{6\,964}{6\,419}$	$\frac{8\,456}{6\,419}$	$\frac{9\,338}{6\,419}$	$\frac{7\,575}{6\,419}$	$\frac{6\,861}{6\,419}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,145}{9\,560}$	$\frac{10\,468}{9\,560}$	$\frac{13\,374}{9\,560}$	$\frac{15\,161}{9\,560}$	$\frac{11\,650}{9\,560}$	$\frac{10\,485}{9\,560}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{17\,841}{13\,925}$	$\frac{15\,315}{13\,925}$	$\frac{19\,697}{13\,925}$	$\frac{22\,371}{13\,925}$	$\frac{17\,100}{13\,925}$	$\frac{15\,273}{13\,925}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{19\,165}{14\,916}$	$\frac{16\,398}{14\,916}$	$\frac{21\,193}{14\,916}$	$\frac{24\,141}{14\,916}$	$\frac{18\,348}{14\,916}$	$\frac{16\,426}{14\,916}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{27\,996}{21\,505}$	$\frac{23\,786}{21\,505}$	$\frac{31\,090}{21\,505}$	$\frac{35\,546}{21\,505}$	$\frac{26\,762}{21\,505}$	$\frac{23\,717}{21\,505}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{30\,647}{24\,295}$	$\frac{26\,539}{24\,295}$	$\frac{33\,658}{24\,295}$	$\frac{38\,036}{24\,295}$	$\frac{29\,435}{24\,295}$	$\frac{26\,580}{24\,295}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{44\,013}{34\,466}$	$\frac{37\,809}{34\,466}$	$\frac{48\,560}{34\,466}$	$\frac{55\,172}{34\,466}$	$\frac{42\,182}{34\,466}$	$\frac{37\,871}{34\,466}$
225-101-0114	15-3		1	1200	$\frac{14\,368}{6\,915}$					
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{21\,532}{11\,698}$					

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,314}{6\,328}$	$\frac{6\,663}{6\,328}$	$\frac{6\,618}{6\,328}$	$\frac{6\,618}{6\,328}$	$\frac{7\,409}{6\,328}$	$\frac{7\,250}{6\,328}$	$\frac{7\,018}{6\,328}$
225-101-0102	7-6		1	250							
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\,392}{10\,667}$	$\frac{11\,489}{10\,667}$	$\frac{11\,358}{10\,667}$	$\frac{11\,358}{10\,667}$	$\frac{13\,671}{10\,667}$	$\frac{13\,206}{10\,667}$	$\frac{12\,528}{10\,667}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,869}{6\,419}$	$\frac{6\,867}{6\,419}$	$\frac{6\,798}{6\,419}$	$\frac{6\,798}{6\,419}$	$\frac{8\,016}{6\,419}$	$\frac{7\,771}{6\,419}$	$\frac{7\,414}{6\,419}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,244}{9\,560}$	$\frac{10\,537}{9\,560}$	$\frac{10\,285}{9\,560}$	$\frac{10\,396}{9\,560}$	$\frac{12\,517}{9\,560}$	$\frac{12\,273}{9\,560}$	$\frac{11\,337}{9\,560}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{17\,989}{13\,925}$	$\frac{15\,339}{13\,925}$	$\frac{14\,995}{13\,925}$	$\frac{15\,128}{13\,925}$	$\frac{18\,405}{13\,925}$	$\frac{17\,964}{13\,925}$	$\frac{16\,628}{13\,925}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{19\,328}{14\,916}$	$\frac{16\,511}{14\,916}$	$\frac{16\,095}{14\,916}$	$\frac{16\,279}{14\,916}$	$\frac{19\,779}{14\,916}$	$\frac{19\,375}{14\,916}$	$\frac{17\,832}{14\,916}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{28\,243}{21\,505}$	$\frac{23\,826}{21\,505}$	$\frac{23\,253}{21\,505}$	$\frac{23\,475}{21\,505}$	$\frac{28\,936}{21\,505}$	$\frac{28\,202}{21\,505}$	$\frac{25\,974}{21\,505}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{30\,889}{24\,295}$	$\frac{26\,707}{24\,295}$	$\frac{26\,088}{24\,295}$	$\frac{26\,361}{24\,295}$	$\frac{31\,559}{24\,295}$	$\frac{30\,959}{24\,295}$	$\frac{28\,667}{24\,295}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{44\,379}{34\,466}$	$\frac{38\,062}{34\,466}$	$\frac{37\,129}{34\,466}$	$\frac{37\,541}{34\,466}$	$\frac{45\,390}{34\,466}$	$\frac{44\,484}{34\,466}$	$\frac{41\,024}{34\,466}$
225-101-0114	15-3		1	1200							
225-101-0115	20-3		1	1575							



225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,218}{6\,328}$	$\frac{7\,378}{6\,328}$	$\frac{7\,537}{6\,328}$	$\frac{7\,791}{6\,328}$	$\frac{6\,618}{6\,328}$	$\frac{7\,218}{6\,328}$
225-101-0102	7-6		1	250						
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\,113}{10\,667}$	$\frac{13\,578}{10\,667}$	$\frac{14\,044}{10\,667}$	$\frac{14\,788}{10\,667}$	$\frac{11\,358}{10\,667}$	$\frac{13\,113}{10\,667}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,722}{6\,419}$	$\frac{7\,967}{6\,419}$	$\frac{8\,212}{6\,419}$	$\frac{8\,603}{6\,419}$	$\frac{6\,798}{6\,419}$	$\frac{7\,722}{6\,419}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{11\,947}{9\,560}$	$\frac{12\,615}{9\,560}$	$\frac{13\,154}{9\,560}$	$\frac{13\,692}{9\,560}$	$\frac{10\,362}{9\,560}$	$\frac{12\,150}{9\,560}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{17\,544}{13\,925}$	$\frac{18\,493}{13\,925}$	$\frac{19\,286}{13\,925}$	$\frac{20\,167}{13\,925}$	$\frac{15\,087}{13\,925}$	$\frac{17\,788}{13\,925}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{18\,838}{14\,916}$	$\frac{19\,940}{14\,916}$	$\frac{20\,829}{14\,916}$	$\frac{21\,718}{14\,916}$	$\frac{16\,222}{14\,916}$	$\frac{19\,173}{14\,916}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{27\,502}{21\,505}$	$\frac{29\,083}{21\,505}$	$\frac{30\,405}{21\,505}$	$\frac{31\,874}{21\,505}$	$\frac{23\,407}{21\,505}$	$\frac{27\,908}{21\,505}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{30\,162}{24\,295}$	$\frac{31\,799}{24\,295}$	$\frac{33\,118}{24\,295}$	$\frac{34\,438}{24\,295}$	$\frac{26\,277}{24\,295}$	$\frac{30\,659}{24\,295}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{43\,280}{34\,466}$	$\frac{45\,752}{34\,466}$	$\frac{47\,745}{34\,466}$	$\frac{49\,738}{34\,466}$	$\frac{37\,414}{34\,466}$	$\frac{44\,031}{34\,466}$
225-101-0114	15-3		1	1200						
225-101-0115	20-3		1	1575						

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	$\frac{3\,423}{3\,044}$	$\frac{3\,209}{3\,044}$	$\frac{3\,582}{3\,044}$	$\frac{3\,802}{3\,044}$	$\frac{3\,361}{3\,044}$	$\frac{3\,183}{3\,044}$
225-101-0203	10		1	102,5	$\frac{6\,185}{5\,424}$	$\frac{5\,746}{5\,424}$	$\frac{6\,511}{5\,424}$	$\frac{6\,963}{5\,424}$	$\frac{6\,060}{5\,424}$	$\frac{5\,694}{5\,424}$
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	$\frac{17\,124}{14\,148}$	$\frac{15\,238}{14\,148}$	$\frac{18\,507}{14\,148}$	$\frac{20\,517}{14\,148}$	$\frac{16\,567}{14\,148}$	$\frac{15\,257}{14\,148}$
225-101-0602	15		1	950	$\frac{37\,267}{30\,963}$	$\frac{33\,285}{30\,963}$	$\frac{40\,187}{30\,963}$	$\frac{44\,431}{30\,963}$	$\frac{36\,093}{30\,963}$	$\frac{33\,325}{30\,963}$
225-101-0603	20		1	1480	$\frac{74\,050}{63\,914}$	$\frac{67\,846}{63\,914}$	$\frac{78\,598}{63\,914}$	$\frac{85\,210}{63\,914}$	$\frac{72\,220}{63\,914}$	$\frac{67\,908}{63\,914}$
225-101-0604	25		1	2450		$\frac{208\,078}{199\,402}$				
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{16\,800}{14\,985}$	$\frac{15\,748}{14\,985}$	$\frac{17\,574}{14\,985}$	$\frac{18\,687}{14\,985}$	$\frac{16\,491}{14\,985}$	$\frac{15\,730}{14\,985}$
225-101-0606	10-2		1	250	$\frac{16\,683}{14\,796}$	$\frac{15\,613}{14\,796}$	$\frac{17\,478}{14\,796}$	$\frac{18\,580}{14\,796}$	$\frac{16\,377}{14\,796}$	$\frac{15\,484}{14\,796}$
225-101-0607	13-1		1	450						$\frac{34\,705}{33\,294}$
225-101-0608	13-2		1	450						$\frac{47\,143}{45\,488}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	$\frac{37\,772}{32\,991}$	$\frac{34\,910}{32\,991}$	$\frac{39\,877}{32\,991}$	$\frac{42\,906}{32\,991}$	$\frac{36\,933}{32\,991}$	$\frac{34\,863}{32\,991}$

225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	$\frac{3\,435}{3\,044}$	$\frac{3\,184}{3\,044}$	$\frac{3\,167}{3\,044}$	$\frac{3\,167}{3\,044}$	$\frac{3\,472}{3\,044}$	$\frac{3\,410}{3\,044}$	$\frac{3\,321}{3\,044}$
225-101-0203	10		1	102,5	$\frac{6\,210}{5\,424}$	$\frac{5\,697}{5\,424}$	$\frac{5\,661}{5\,424}$	$\frac{5\,661}{5\,424}$	$\frac{6\,285}{5\,424}$	$\frac{6\,160}{5\,424}$	$\frac{5\,977}{5\,424}$
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	$\frac{17\,235}{14\,148}$	$\frac{15\,315}{14\,148}$	$\frac{15\,031}{14\,148}$	$\frac{15\,156}{14\,148}$	$\frac{17\,543}{14\,148}$	$\frac{17\,267}{14\,148}$	$\frac{16\,215}{14\,148}$
225-101-0602	15		1	950	$\frac{37\,502}{30\,963}$	$\frac{33\,448}{30\,963}$	$\frac{32\,849}{30\,963}$	$\frac{33\,113}{30\,963}$	$\frac{38\,152}{30\,963}$	$\frac{37\,570}{30\,963}$	$\frac{35\,349}{30\,963}$
225-101-0603	20		1	1480	$\frac{74\,416}{63\,914}$	$\frac{68\,100}{63\,914}$	$\frac{67\,166}{63\,914}$	$\frac{67\,578}{63\,914}$	$\frac{75\,427}{63\,914}$	$\frac{74\,522}{63\,914}$	$\frac{71\,061}{63\,914}$
225-101-0604	25		1	2450							
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{16\,862}{14\,985}$	$\frac{15\,758}{14\,985}$	$\frac{15\,614}{14\,985}$	$\frac{15\,670}{14\,985}$	$\frac{17\,035}{14\,985}$	$\frac{16\,851}{14\,985}$	$\frac{16\,295}{14\,985}$
225-101-0606	10-2		1	250	$\frac{16\,744}{14\,796}$	$\frac{15\,492}{14\,796}$	$\frac{15\,405}{14\,796}$	$\frac{15\,405}{14\,796}$	$\frac{16\,928}{14\,796}$	$\frac{16\,622}{14\,796}$	$\frac{16\,175}{14\,796}$
225-101-0607	13-1		1	450		$\frac{34\,756}{33\,294}$	$\frac{34\,444}{33\,294}$	$\frac{34\,505}{33\,294}$			$\frac{35\,841}{33\,294}$
225-101-0608	13-2		1	450		$\frac{47\,195}{45\,488}$	$\frac{46\,882}{45\,488}$	$\frac{46\,943}{45\,488}$			$\frac{48\,280}{45\,488}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	$\frac{37\,940}{32\,991}$	$\frac{34\,937}{32\,991}$	$\frac{34\,547}{32\,991}$	$\frac{34\,699}{32\,991}$	$\frac{38\,412}{32\,991}$	$\frac{37\,913}{32\,991}$	$\frac{36\,398}{32\,991}$

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>3 398</u> 3 044	<u>3 459</u> 3 044	<u>3 521</u> 3 044	<u>3 618</u> 3 044	<u>3 167</u> 3 044	<u>3 398</u> 3 044
225-101-0203	10		1	102,5	<u>6 135</u> 5 424	<u>6 260</u> 5 424	<u>6 386</u> 5 424	<u>6 586</u> 5 424	<u>5 661</u> 5 424	<u>6 135</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>16 901</u> 14 148	<u>17 653</u> 14 148	<u>18 259</u> 14 148	<u>18 865</u> 14 148	<u>15 118</u> 14 148	<u>17 130</u> 14 148
225-101-0602	15		1	950	<u>36 798</u> 30 963	<u>38 384</u> 30 963	<u>39 663</u> 30 963	<u>40 942</u> 30 963	<u>33 032</u> 30 963	<u>37 280</u> 30 963
225-101-0603	20		1	1480	<u>73 318</u> 63 914	<u>75 790</u> 63 914	<u>77 782</u> 63 914	<u>79 775</u> 63 914	<u>67 451</u> 63 914	<u>74 069</u> 63 914
225-101-0604	25		1	2450						
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 676</u> 14 985	<u>17 072</u> 14 985	<u>17 402</u> 14 985	<u>17 769</u> 14 985	<u>15 653</u> 14 985	<u>16 778</u> 14 985
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 560</u> 14 796	<u>16 866</u> 14 796	<u>17 172</u> 14 796	<u>17 662</u> 14 796	<u>15 405</u> 14 796	<u>16 560</u> 14 796
225-101-0607	13-1		1	450					<u>37 839</u> 36 577	
225-101-0608	13-2		1	450					<u>51 504</u> 49 974	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>37 437</u> 32 991	<u>38 512</u> 32 991	<u>39 411</u> 32 991	<u>40 409</u> 32 991	<u>34 652</u> 32 991	<u>37 713</u> 32 991

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>44 193</u> 39 084	<u>41 283</u> 39 084	<u>46 357</u> 39 084	<u>49 354</u> 39 084	<u>43 361</u> 39 084	<u>40 934</u> 39 084
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 620</u> 42 398	<u>44 351</u> 42 398	<u>48 306</u> 42 398	<u>50 642</u> 42 398	<u>45 971</u> 42 398	<u>44 079</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 804</u> 42 579	<u>44 536</u> 42 579	<u>48 491</u> 42 579	<u>50 826</u> 42 579	<u>46 155</u> 42 579	<u>44 263</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>57 061</u> 47 845	<u>51 277</u> 47 845	<u>61 302</u> 47 845	<u>67 467</u> 47 845	<u>55 354</u> 47 845	<u>51 334</u> 47 845
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>83 658</u> 73 406	<u>77 752</u> 73 406	<u>88 050</u> 73 406	<u>94 130</u> 73 406	<u>81 969</u> 73 406	<u>77 042</u> 73 406
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>80 299</u> 71 237	<u>75 163</u> 71 237	<u>84 118</u> 71 237	<u>89 406</u> 71 237	<u>78 830</u> 71 237	<u>74 546</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>86 754</u> 77 565	<u>81 618</u> 77 565	<u>90 573</u> 77 565	<u>95 860</u> 77 565	<u>85 285</u> 77 565	<u>81 001</u> 77 565
225-101-0620	10		1	800	<u>50 643</u> 44 658	<u>47 220</u> 44 658	<u>53 189</u> 44 658	<u>56 715</u> 44 658	<u>49 664</u> 44 658	<u>46 808</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>133 243</u> 116 528	<u>123 570</u> 116 528	<u>140 435</u> 116 528	<u>150 394</u> 116 528	<u>130 477</u> 116 528	<u>122 408</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>150 042</u> 131 625	<u>139 428</u> 131 625	<u>157 935</u> 131 625	<u>168 862</u> 131 625	<u>147 007</u> 131 625	<u>138 153</u> 131 625

**225-102.**

				,	,						
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>44 360</u> 39 084	<u>40 953</u> 39 084	<u>40 719</u> 39 084	<u>40 719</u> 39 084	<u>44 859</u> 39 084	<u>44 027</u> 39 084	<u>42 813</u> 39 084
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 749</u> 42 398	<u>44 094</u> 42 398	<u>43 911</u> 42 398	<u>43 911</u> 42 398	<u>47 139</u> 42 398	<u>46 490</u> 42 398	<u>45 544</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 934</u> 42 579	<u>44 278</u> 42 579	<u>44 096</u> 42 579	<u>44 096</u> 42 579	<u>47 323</u> 42 579	<u>46 674</u> 42 579	<u>45 728</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>57 402</u> 47 845	<u>51 513</u> 47 845	<u>50 642</u> 47 845	<u>51 027</u> 47 845	<u>58 346</u> 47 845	<u>57 501</u> 47 845	<u>54 274</u> 47 845
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>83 996</u> 73 406	<u>77 081</u> 73 406	<u>76 606</u> 73 406	<u>76 606</u> 73 406	<u>85 009</u> 73 406	<u>83 320</u> 73 406	<u>80 857</u> 73 406
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>80 593</u> 71 237	<u>74 581</u> 71 237	<u>74 167</u> 71 237	<u>74 167</u> 71 237	<u>81 474</u> 71 237	<u>80 005</u> 71 237	<u>77 863</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>87 048</u> 77 565	<u>81 035</u> 77 565	<u>80 622</u> 77 565	<u>80 622</u> 77 565	<u>87 929</u> 77 565	<u>86 460</u> 77 565	<u>84 318</u> 77 565
225-101-0620	10		1	800	<u>50 839</u> 44 658	<u>46 831</u> 44 658	<u>46 555</u> 44 658	<u>46 555</u> 44 658	<u>51 427</u> 44 658	<u>50 448</u> 44 658	<u>49 020</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>133 796</u> 116 528	<u>122 473</u> 116 528	<u>121 694</u> 116 528	<u>121 694</u> 116 528	<u>135 456</u> 116 528	<u>132 690</u> 116 528	<u>128 656</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>150 649</u> 131 625	<u>138 224</u> 131 625	<u>137 369</u> 131 625	<u>137 369</u> 131 625	<u>152 471</u> 131 625	<u>149 435</u> 131 625	<u>145 008</u> 131 625

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>43 861</u> 39 084	<u>44 693</u> 39 084	<u>45 525</u> 39 084	<u>46 857</u> 39 084	<u>40 719</u> 39 084	<u>43 861</u> 39 084
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 360</u> 42 398	<u>47 009</u> 42 398	<u>47 658</u> 42 398	<u>48 696</u> 42 398	<u>43 911</u> 42 398	<u>46 360</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 545</u> 42 579	<u>47 193</u> 42 579	<u>47 842</u> 42 579	<u>48 880</u> 42 579	<u>44 096</u> 42 579	<u>46 545</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 378</u> 47 845	<u>58 683</u> 47 845	<u>60 541</u> 47 845	<u>62 399</u> 47 845	<u>50 909</u> 47 845	<u>57 079</u> 47 845
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>82 982</u> 73 406	<u>84 671</u> 73 406	<u>86 360</u> 73 406	<u>89 063</u> 73 406	<u>76 606</u> 73 406	<u>82 982</u> 73 406
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 712</u> 71 237	<u>81 180</u> 71 237	<u>82 649</u> 71 237	<u>84 999</u> 71 237	<u>74 167</u> 71 237	<u>79 712</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>86 166</u> 77 565	<u>87 635</u> 77 565	<u>89 104</u> 77 565	<u>91 454</u> 77 565	<u>80 622</u> 77 565	<u>86 166</u> 77 565
225-101-0620	10		1	800	<u>50 252</u> 44 658	<u>51 231</u> 44 658	<u>52 210</u> 44 658	<u>53 777</u> 44 658	<u>46 555</u> 44 658	<u>50 252</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>132 136</u> 116 528	<u>134 903</u> 116 528	<u>137 669</u> 116 528	<u>142 095</u> 116 528	<u>121 694</u> 116 528	<u>132 136</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>148 828</u> 131 625	<u>151 863</u> 131 625	<u>154 899</u> 131 625	<u>159 756</u> 131 625	<u>137 369</u> 131 625	<u>148 828</u> 131 625

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>178 688</u> 135 248	<u>163 089</u> 146 810	<u>159 799</u> 146 810	<u>159 982</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>308 554</u> 242 600	<u>293 605</u> 268 225	<u>288 670</u> 268 225	<u>288 944</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>233 328</u> 177 585	<u>198 233</u> 177 585	<u>194 018</u> 177 585	<u>194 252</u> 177 585	<u>191 425</u> 177 585	<u>191 425</u> 177 585
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>357 987</u> 274 216	<u>305 344</u> 274 216	<u>299 021</u> 274 216	<u>299 372</u> 274 216	<u>295 132</u> 274 216	<u>295 132</u> 274 216
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>458 750</u> 347 419	<u>422 481</u> 380 676	<u>414 050</u> 380 676	<u>414 519</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676
225-102-0147	2		1	1500	<u>43 017</u> 32 813	<u>39 041</u> 35 210	<u>38 270</u> 35 210	<u>38 313</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210
225-102-0148	3		1	700	<u>21 362</u> 16 575	<u>19 842</u> 18 022	<u>19 482</u> 18 022	<u>19 502</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>124 921</u> 94 922	<u>102 145</u> 94 922	<u>112 060</u> 94 922	<u>114 568</u> 94 922	<u>105 931</u> 94 922	<u>112 391</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>166 953</u> 127 105	<u>136 716</u> 127 105	<u>149 879</u> 127 105	<u>153 209</u> 127 105	<u>141 742</u> 127 105	<u>150 319</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>152 428</u> 115 714	<u>124 546</u> 115 714	<u>136 684</u> 115 714	<u>139 755</u> 115 714	<u>129 181</u> 115 714	<u>137 090</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>210 161</u> 160 915	<u>172 854</u> 160 915	<u>189 095</u> 160 915	<u>193 203</u> 160 915	<u>179 056</u> 160 915	<u>189 638</u> 160 915



225-102-0100	20 13015-2012										
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>177 490</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810					
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>315 206</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225					
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>216 684</u> 177 585	<u>191 425</u> 177 585	<u>259 424</u> 177 585	<u>295 556</u> 177 585	<u>223 292</u> 177 585	<u>235 336</u> 177 585	<u>241 358</u> 177 585
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>333 021</u> 274 216	<u>295 132</u> 274 216	<u>397 131</u> 274 216	<u>451 329</u> 274 216	<u>342 932</u> 274 216	<u>360 998</u> 274 216	<u>370 031</u> 274 216
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>459 383</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676					
225-102-0147	2		1	1500	<u>42 416</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210					
225-102-0148	3		1	700	<u>21 417</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022					
225-102-0200	20 13015-2012										
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>113 385</u> 94 922	<u>110 403</u> 94 922	<u>140 835</u> 94 922	<u>167 812</u> 94 922	<u>117 526</u> 94 922	<u>126 400</u> 94 922	<u>129 477</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>151 638</u> 127 105	<u>147 680</u> 127 105	<u>188 081</u> 127 105	<u>223 895</u> 127 105	<u>157 136</u> 127 105	<u>168 917</u> 127 105	<u>173 001</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>138 306</u> 115 714	<u>134 656</u> 115 714	<u>171 909</u> 115 714	<u>204 933</u> 115 714	<u>143 376</u> 115 714	<u>154 239</u> 115 714	<u>158 004</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>191 265</u> 160 915	<u>186 382</u> 160 915	<u>236 227</u> 160 915	<u>280 413</u> 160 915	<u>198 048</u> 160 915	<u>212 583</u> 160 915	<u>217 622</u> 160 915

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0138	8.201		1	6400						
225-102-0139	8.302		1	9600						
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>231 321</u> 177 585	<u>229 314</u> 177 585	<u>239 350</u> 177 585	<u>249 387</u> 177 585	<u>265 446</u> 177 585	<u>229 314</u> 177 585
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>354 976</u> 274 216	<u>351 965</u> 274 216	<u>367 020</u> 274 216	<u>382 075</u> 274 216	<u>406 164</u> 274 216	<u>351 965</u> 274 216
225-102-0143	9.403		1	16400						
225-102-0147	2		1	1500						
225-102-0148	3		1	700						
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>136 576</u> 94 922	<u>121 963</u> 94 922	<u>139 416</u> 94 922	<u>149 354</u> 94 922	<u>146 515</u> 94 922	<u>133 736</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>182 426</u> 127 105	<u>163 026</u> 127 105	<u>186 196</u> 127 105	<u>199 391</u> 127 105	<u>195 621</u> 127 105	<u>178 656</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>166 695</u> 115 714	<u>148 807</u> 115 714	<u>170 171</u> 115 714	<u>182 338</u> 115 714	<u>178 861</u> 115 714	<u>163 219</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>229 250</u> 160 915	<u>205 316</u> 160 915	<u>233 901</u> 160 915	<u>250 181</u> 160 915	<u>245 529</u> 160 915	<u>224 599</u> 160 915

225-102-0205	3.300		1	8900	<u>199 877</u> 153 683	<u>164 927</u> 153 683	<u>180 142</u> 153 683	<u>183 991</u> 153 683	<u>170 737</u> 153 683	<u>180 650</u> 153 683
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>264 643</u> 203 404	<u>218 304</u> 203 404	<u>238 477</u> 203 404	<u>243 580</u> 203 404	<u>226 008</u> 203 404	<u>239 151</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>296 087</u> 235 182	<u>262 146</u> 248 886	<u>284 343</u> 248 886	<u>289 359</u> 248 886	<u>272 085</u> 248 886	<u>285 005</u> 248 886
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>354 174</u> 273 605	<u>299 702</u> 282 975	<u>329 361</u> 282 975	<u>336 065</u> 282 975	<u>312 982</u> 282 975	<u>330 246</u> 282 975
225-102-0209	5		1	4000	<u>97 245</u> 76 338	<u>92 078</u> 87 472	<u>99 732</u> 87 472	<u>101 462</u> 87 472	<u>95 505</u> 87 472	<u>99 960</u> 87 472
225-102-0210	6		1	4600	<u>114 166</u> 90 077	<u>109 091</u> 103 732	<u>117 894</u> 103 732	<u>119 883</u> 103 732	<u>113 033</u> 103 732	<u>118 156</u> 103 732
225-102-0211	7		1	5900	<u>143 945</u> 113 097	<u>136 583</u> 129 775	<u>147 873</u> 129 775	<u>150 425</u> 129 775	<u>141 639</u> 129 775	<u>148 210</u> 129 775
225-102-0212	8		1	7600	<u>193 232</u> 153 343	<u>171 658</u> 162 972	<u>186 200</u> 162 972	<u>189 487</u> 162 972	<u>178 169</u> 162 972	<u>186 634</u> 162 972

**225-104.**

225-104-0100	30	224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>37 060</u> 33 837	<u>35 348</u> 33 837	<u>38 333</u> 33 837	<u>40 096</u> 33 837	<u>36 570</u> 33 837	

225-102-0205	3.300		1	8900	<u>182 175</u> 153 683	<u>177 600</u> 153 683	<u>224 297</u> 153 683	<u>265 693</u> 153 683	<u>188 530</u> 153 683	<u>202 147</u> 153 683	<u>206 867</u> 153 683
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>241 173</u> 203 404	<u>235 107</u> 203 404	<u>297 020</u> 203 404	<u>351 904</u> 203 404	<u>249 598</u> 203 404	<u>267 652</u> 203 404	<u>273 911</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>286 993</u> 248 886	<u>281 030</u> 248 886					
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>332 903</u> 282 975	<u>324 934</u> 282 975					
225-102-0209	5		1	4000	<u>100 646</u> 87 472	<u>98 589</u> 87 472					
225-102-0210	6		1	4600	<u>118 945</u> 103 732	<u>116 580</u> 103 732					
225-102-0211	7		1	5900	<u>149 221</u> 129 775	<u>146 188</u> 129 775					
225-102-0212	8		1	7600	<u>187 937</u> 162 972	<u>184 030</u> 162 972					

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>35 142</u> 33 837	<u>37 158</u> 33 837	<u>35 154</u> 33 837	<u>35 016</u> 33 837	<u>35 016</u> 33 837	<u>37 452</u> 33 837

225-102-0205	3.300		1	8900	<u>217 761</u> 153 683	<u>195 338</u> 153 683	<u>222 118</u> 153 683	<u>237 369</u> 153 683	<u>233 012</u> 153 683	<u>213 403</u> 153 683
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>288 354</u> 203 404	<u>258 625</u> 203 404	<u>294 131</u> 203 404	<u>314 352</u> 203 404	<u>308 574</u> 203 404	<u>282 577</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600						
225-102-0208	4.400		1	15500						
225-102-0209	5		1	4000						
225-102-0210	6		1	4600						
225-102-0211	7		1	5900						
225-102-0212	8		1	7600						

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>36 962</u> 33 837	<u>36 248</u> 33 837	<u>36 864</u> 33 837	<u>37 354</u> 33 837	<u>37 843</u> 33 837	<u>38 627</u> 33 837

225-104-0100	30 224547-2016					
225-104-0104	1-100		1	400	<u>35 016</u> 33 837	<u>36 864</u> 33 837

225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>182 204</u> 159 912	<u>169 365</u> 159 912	<u>191 752</u> 159 912	<u>204 971</u> 159 912	<u>178 532</u> 159 912
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>357 991</u> 314 155	<u>332 739</u> 314 155	<u>376 767</u> 314 155	<u>402 765</u> 314 155	<u>350 769</u> 314 155
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>222 842</u> 196 633	<u>207 863</u> 196 633	<u>233 981</u> 196 633	<u>249 403</u> 196 633	<u>218 558</u> 196 633
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>45 514</u> 41 501	<u>43 374</u> 41 501	<u>47 105</u> 41 501	<u>49 308</u> 41 501	<u>44 902</u> 41 501
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>73 158</u> 64 859	<u>68 450</u> 64 859	<u>76 658</u> 64 859	<u>81 505</u> 64 859	<u>71 811</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>141 550</u> 125 671	<u>132 562</u> 125 671	<u>148 233</u> 125 671	<u>157 487</u> 125 671	<u>138 980</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>70 368</u> 60 877	<u>64 804</u> 60 877	<u>74 505</u> 60 877	<u>80 234</u> 60 877	<u>68 777</u> 60 877
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>149 183</u> 133 154	<u>140 195</u> 133 154	<u>155 866</u> 133 154	<u>165 119</u> 133 154	<u>146 612</u> 133 154
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>279 610</u> 247 919	<u>261 634</u> 247 919	<u>292 976</u> 247 919	<u>311 483</u> 247 919	<u>274 469</u> 247 919
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>83 956</u> 76 069	<u>79 676</u> 76 069	<u>87 138</u> 76 069	<u>91 544</u> 76 069	<u>82 732</u> 76 069
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>98 093</u> 86 809				
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>139 029</u> 123 823	<u>130 470</u> 123 823	<u>145 394</u> 123 823	<u>154 207</u> 123 823	<u>136 581</u> 123 823

225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>167 822</u> 159 912	<u>182 939</u> 159 912	<u>167 908</u> 159 912	<u>166 874</u> 159 912	<u>166 874</u> 159 912	<u>185 142</u> 159 912
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>329 706</u> 314 155	<u>359 435</u> 314 155	<u>329 875</u> 314 155	<u>327 840</u> 314 155	<u>327 840</u> 314 155	<u>363 768</u> 314 155
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>206 063</u> 196 633	<u>223 699</u> 196 633	<u>206 163</u> 196 633	<u>204 957</u> 196 633	<u>204 957</u> 196 633	<u>226 270</u> 196 633
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>43 117</u> 41 501	<u>45 636</u> 41 501	<u>43 131</u> 41 501	<u>42 959</u> 41 501	<u>42 959</u> 41 501	<u>46 003</u> 41 501
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>67 884</u> 64 859	<u>73 427</u> 64 859	<u>67 916</u> 64 859	<u>67 536</u> 64 859	<u>67 536</u> 64 859	<u>74 235</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>131 483</u> 125 671	<u>142 064</u> 125 671	<u>131 543</u> 125 671	<u>130 819</u> 125 671	<u>130 819</u> 125 671	<u>143 606</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>64 136</u> 60 877	<u>70 687</u> 60 877	<u>64 173</u> 60 877	<u>63 725</u> 60 877	<u>63 725</u> 60 877	<u>71 641</u> 60 877
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>139 115</u> 133 154	<u>149 697</u> 133 154	<u>139 175</u> 133 154	<u>138 451</u> 133 154	<u>138 451</u> 133 154	<u>151 239</u> 133 154
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>259 475</u> 247 919	<u>280 638</u> 247 919	<u>259 595</u> 247 919	<u>258 147</u> 247 919	<u>258 147</u> 247 919	<u>283 722</u> 247 919
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>79 162</u> 76 069	<u>84 200</u> 76 069	<u>79 190</u> 76 069	<u>78 845</u> 76 069	<u>78 845</u> 76 069	<u>84 935</u> 76 069
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>129 441</u> 123 823	<u>139 519</u> 123 823	<u>129 498</u> 123 823	<u>128 809</u> 123 823	<u>128 809</u> 123 823	<u>140 988</u> 123 823



225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>181 470</u> 159 912	<u>176 115</u> 159 912	<u>180 736</u> 159 912	<u>184 408</u> 159 912	<u>188 080</u> 159 912	<u>193 955</u> 159 912
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>356 546</u> 314 155	<u>346 015</u> 314 155	<u>355 102</u> 314 155	<u>362 324</u> 314 155	<u>369 545</u> 314 155	<u>381 100</u> 314 155
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>221 986</u> 196 633	<u>215 738</u> 196 633	<u>221 129</u> 196 633	<u>225 413</u> 196 633	<u>229 697</u> 196 633	<u>236 551</u> 196 633
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>45 391</u> 41 501	<u>44 499</u> 41 501	<u>45 269</u> 41 501	<u>45 881</u> 41 501	<u>46 493</u> 41 501	<u>47 472</u> 41 501
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>72 888</u> 64 859	<u>70 925</u> 64 859	<u>72 619</u> 64 859	<u>73 966</u> 64 859	<u>75 312</u> 64 859	<u>77 466</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>141 036</u> 125 671	<u>137 288</u> 125 671	<u>140 522</u> 125 671	<u>143 092</u> 125 671	<u>145 663</u> 125 671	<u>149 775</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>70 050</u> 60 877	<u>67 730</u> 60 877	<u>69 732</u> 60 877	<u>71 323</u> 60 877	<u>72 914</u> 60 877	<u>75 460</u> 60 877
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>148 669</u> 133 154	<u>144 920</u> 133 154	<u>148 155</u> 133 154	<u>150 725</u> 133 154	<u>153 295</u> 133 154	<u>157 408</u> 133 154
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>278 582</u> 247 919	<u>271 085</u> 247 919	<u>277 553</u> 247 919	<u>282 694</u> 247 919	<u>287 835</u> 247 919	<u>296 060</u> 247 919
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>83 711</u> 76 069	<u>81 926</u> 76 069	<u>83 466</u> 76 069	<u>84 690</u> 76 069	<u>85 914</u> 76 069	<u>87 872</u> 76 069
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>138 540</u> 123 823	<u>134 970</u> 123 823	<u>138 050</u> 123 823	<u>140 498</u> 123 823	<u>142 946</u> 123 823	<u>146 863</u> 123 823

225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>166 874</u> 159 912	<u>180 736</u> 159 912
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>327 840</u> 314 155	<u>355 102</u> 314 155
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>204 957</u> 196 633	<u>221 129</u> 196 633
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>42 959</u> 41 501	<u>45 269</u> 41 501
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>67 536</u> 64 859	<u>72 619</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>130 819</u> 125 671	<u>140 522</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>63 725</u> 60 877	<u>69 732</u> 60 877
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>138 451</u> 133 154	<u>148 155</u> 133 154
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>258 147</u> 247 919	<u>277 553</u> 247 919
225-104-0200	30 24547-2016					
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>78 845</u> 76 069	<u>83 466</u> 76 069
225-104-0202	1.150		1	1500		
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>128 809</u> 123 823	<u>138 050</u> 123 823

225-104-0204	1.300		1	3000	<u>180 076</u> 157 825				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>82 274</u> 73 173	<u>77 138</u> 73 173	<u>86 093</u> 73 173	<u>91 380</u> 73 173	<u>80 805</u> 73 173
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>117 711</u> 104 171				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>152 214</u> 134 254	<u>141 943</u> 134 254	<u>159 852</u> 134 254	<u>170 428</u> 134 254	<u>149 277</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>150 409</u> 133 108				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>202 723</u> 179 404				
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>111 172</u> 98 384	<u>88 907</u> 83 689			
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>170 028</u> 150 470				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>193 887</u> 168 245	<u>178 009</u> 167 364			
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>387 686</u> 340 148				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>153 820</u> 135 828	<u>143 549</u> 135 828	<u>161 458</u> 135 828	<u>172 034</u> 135 828	<u>150 883</u> 135 828
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>290 947</u> 255 290	<u>270 403</u> 255 290	<u>306 222</u> 255 290	<u>327 373</u> 255 290	<u>285 071</u> 255 290
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>217 870</u> 169 294	<u>187 482</u> 169 294	<u>240 465</u> 169 294	<u>271 750</u> 169 294	<u>209 179</u> 169 294

225-104-0204	1.300		1	3000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>76 521</u> 73 173	<u>82 568</u> 73 173	<u>76 555</u> 73 173	<u>76 142</u> 73 173	<u>76 142</u> 73 173	<u>83 449</u> 73 173
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>140 709</u> 134 254	<u>152 802</u> 134 254	<u>140 777</u> 134 254	<u>139 950</u> 134 254	<u>139 950</u> 134 254	<u>154 565</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>88 033</u> 83 689		<u>88 081</u> 83 689	<u>87 495</u> 83 689	<u>87 495</u> 83 689	
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>176 209</u> 167 364		<u>176 309</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364	
225-104-0220	5.300		1	6400						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>142 315</u> 135 828	<u>154 408</u> 135 828	<u>142 383</u> 135 828	<u>141 556</u> 135 828	<u>141 556</u> 135 828	<u>156 171</u> 135 828
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>267 935</u> 255 290	<u>292 122</u> 255 290	<u>268 073</u> 255 290	<u>266 418</u> 255 290	<u>266 418</u> 255 290	<u>295 647</u> 255 290
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>183 832</u> 169 294	<u>219 608</u> 169 294	<u>184 035</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>224 822</u> 169 294

225-104-0204	1.300		1	3000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>81 980</u> 73 173	<u>79 838</u> 73 173	<u>81 686</u> 73 173	<u>83 155</u> 73 173	<u>84 624</u> 73 173	<u>86 974</u> 73 173
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>151 627</u> 134 254	<u>147 343</u> 134 254	<u>151 039</u> 134 254	<u>153 977</u> 134 254	<u>156 915</u> 134 254	<u>161 615</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700		<u>92 732</u> 83 689				
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500		<u>185 884</u> 167 364				
225-104-0220	5.300		1	6400						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>153 233</u> 135 828	<u>148 949</u> 135 828	<u>152 645</u> 135 828	<u>155 583</u> 135 828	<u>158 521</u> 135 828	<u>163 221</u> 135 828
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>289 772</u> 255 290	<u>281 204</u> 255 290	<u>288 597</u> 255 290	<u>294 472</u> 255 290	<u>300 347</u> 255 290	<u>309 747</u> 255 290
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>216 131</u> 169 294	<u>203 458</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294	<u>223 084</u> 169 294	<u>231 774</u> 169 294	<u>245 679</u> 169 294

225-104-0204	1.300		1	3000		
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>76 142</u> 73 173	<u>81 686</u> 73 173
225-104-0206	2.150		1	1800		
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>139 950</u> 134 254	<u>151 039</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300		
225-104-0211	3.200		1	3100		
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>87 495</u> 83 689	
225-104-0214	4.150		1	2600		
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>175 103</u> 167 364	
225-104-0220	5.300		1	6400		
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>141 556</u> 135 828	<u>152 645</u> 135 828
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>266 418</u> 255 290	<u>288 597</u> 255 290
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>181 587</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294

225-104-0225	7.100		1	3300	<u>201 975</u> 177 423	<u>187 851</u> 177 423	<u>212 477</u> 177 423	<u>227 018</u> 177 423	<u>197 936</u> 177 423
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>320 435</u> 283 576				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>408 431</u> 359 239	<u>380 184</u> 359 239	<u>429 435</u> 359 239	<u>458 517</u> 359 239	<u>400 353</u> 359 239
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>133 342</u> 118 247	<u>131 675</u> 125 005			
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>90 221</u> 80 340	<u>84 657</u> 80 340	<u>94 358</u> 80 340	<u>100 087</u> 80 340	<u>88 630</u> 80 340
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>117 056</u> 102 904	<u>108 924</u> 102 904	<u>123 102</u> 102 904	<u>131 474</u> 102 904	<u>114 730</u> 102 904
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>151 036</u> 132 475	<u>140 336</u> 132 475	<u>158 992</u> 132 475	<u>170 008</u> 132 475	<u>147 976</u> 132 475
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>231 612</u> 202 735	<u>214 921</u> 202 735	<u>244 024</u> 202 735	<u>261 209</u> 202 735	<u>226 839</u> 202 735
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>176 456</u> 156 148	<u>164 900</u> 156 148	<u>185 048</u> 156 148	<u>196 945</u> 156 148	<u>173 151</u> 156 148
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>214 502</u> 185 336	<u>204 987</u> 192 792			
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>294 580</u> 254 484	<u>271 041</u> 254 484	<u>312 084</u> 254 484	<u>336 319</u> 254 484	<u>287 848</u> 254 484

225-104-0225	7.100		1	3300	<u>186 155</u> 177 423	<u>202 783</u> 177 423	<u>186 249</u> 177 423	<u>185 111</u> 177 423	<u>185 111</u> 177 423	<u>205 206</u> 177 423
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>376 791</u> 359 239	<u>410 047</u> 359 239	<u>376 979</u> 359 239	<u>374 704</u> 359 239	<u>374 704</u> 359 239	<u>414 894</u> 359 239
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>130 647</u> 125 005		<u>130 704</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005	
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>83 989</u> 80 340	<u>90 539</u> 80 340	<u>84 026</u> 80 340	<u>83 578</u> 80 340	<u>83 578</u> 80 340	<u>91 494</u> 80 340
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>107 947</u> 102 904	<u>117 521</u> 102 904	<u>108 001</u> 102 904	<u>107 346</u> 102 904	<u>107 346</u> 102 904	<u>118 916</u> 102 904
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>139 051</u> 132 475	<u>151 648</u> 132 475	<u>139 123</u> 132 475	<u>138 261</u> 132 475	<u>138 261</u> 132 475	<u>153 484</u> 132 475
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>212 916</u> 202 735	<u>232 567</u> 202 735	<u>213 027</u> 202 735	<u>211 683</u> 202 735	<u>211 683</u> 202 735	<u>235 431</u> 202 735
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>163 512</u> 156 148	<u>177 117</u> 156 148	<u>163 589</u> 156 148	<u>162 658</u> 156 148	<u>162 658</u> 156 148	<u>179 099</u> 156 148
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>202 931</u> 192 792		<u>203 045</u> 192 792	<u>201 666</u> 192 792	<u>201 666</u> 192 792	
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>268 213</u> 254 484	<u>295 927</u> 254 484	<u>268 370</u> 254 484	<u>266 474</u> 254 484	<u>266 474</u> 254 484	<u>299 966</u> 254 484



225-104-0225	7.100		1	3300	<u>201 167</u> 177 423	<u>195 276</u> 177 423	<u>200 359</u> 177 423	<u>204 398</u> 177 423	<u>208 438</u> 177 423	<u>214 900</u> 177 423
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>406 815</u> 359 239	<u>395 034</u> 359 239	<u>405 200</u> 359 239	<u>413 278</u> 359 239	<u>421 356</u> 359 239	<u>434 282</u> 359 239
225-104-0240	19.200		1	2000		<u>136 175</u> 125 005				
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>89 903</u> 80 340	<u>87 582</u> 80 340	<u>89 585</u> 80 340	<u>91 176</u> 80 340	<u>92 767</u> 80 340	<u>95 313</u> 80 340
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>116 590</u> 102 904	<u>113 199</u> 102 904	<u>116 125</u> 102 904	<u>118 451</u> 102 904	<u>120 777</u> 102 904	<u>124 497</u> 102 904
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>150 424</u> 132 475	<u>145 962</u> 132 475	<u>149 812</u> 132 475	<u>152 872</u> 132 475	<u>155 932</u> 132 475	<u>160 828</u> 132 475
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>230 658</u> 202 735	<u>223 696</u> 202 735	<u>229 703</u> 202 735	<u>234 477</u> 202 735	<u>239 250</u> 202 735	<u>246 888</u> 202 735
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>175 795</u> 156 148	<u>170 975</u> 156 148	<u>175 134</u> 156 148	<u>178 438</u> 156 148	<u>181 743</u> 156 148	<u>187 031</u> 156 148
225-104-0307	12-170		1	4000		<u>213 988</u> 192 792				
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>293 234</u> 254 484	<u>283 416</u> 254 484	<u>291 888</u> 254 484	<u>298 620</u> 254 484	<u>305 352</u> 254 484	<u>316 123</u> 254 484

225-104-0225	7.100		1	3300	<u>185 111</u> 177 423	<u>200 359</u> 177 423
225-104-0226	7.150		1	4900		
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>374 704</u> 359 239	<u>405 200</u> 359 239
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>130 015</u> 125 005	
225-104-0300	30 24547-2016					
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>83 578</u> 80 340	<u>89 585</u> 80 340
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>107 346</u> 102 904	<u>116 125</u> 102 904
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>138 261</u> 132 475	<u>149 812</u> 132 475
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>211 683</u> 202 735	<u>229 703</u> 202 735
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>162 658</u> 156 148	<u>175 134</u> 156 148
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>201 666</u> 192 792	
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>266 474</u> 254 484	<u>291 888</u> 254 484

225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>161 791</u> 143 018	<u>151 091</u> 143 018	<u>169 747</u> 143 018	<u>180 763</u> 143 018	<u>158 731</u> 143 018
225-104-0404	16-170		1	3600		<u>219 898</u> 208 228			
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>268 924</u> 233 075	<u>247 952</u> 233 075	<u>284 518</u> 233 075	<u>306 109</u> 233 075	<u>262 926</u> 233 075
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>149 529</u> 135 989				
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>128 812</u> 115 054	<u>121 108</u> 115 054	<u>134 540</u> 115 054	<u>142 472</u> 115 054	<u>126 609</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>214 628</u> 197 940				
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>175 697</u> 157 900	<u>191 454</u> 182 999			
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>351 391</u> 315 797				
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>260 044</u> 238 721	<u>273 743</u> 263 062			
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>268 142</u> 245 412	<u>253 176</u> 242 489			

225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>149 806</u> 143 018	<u>162 403</u> 143 018	<u>149 877</u> 143 018	<u>149 015</u> 143 018	<u>149 015</u> 143 018	<u>164 239</u> 143 018
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>218 048</u> 208 228		<u>218 151</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228	
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>245 433</u> 233 075	<u>270 123</u> 233 075	<u>245 573</u> 233 075	<u>243 884</u> 233 075	<u>243 884</u> 233 075	<u>273 722</u> 233 075
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>120 183</u> 115 054	<u>129 253</u> 115 054	<u>120 234</u> 115 054	<u>119 614</u> 115 054	<u>119 614</u> 115 054	<u>130 575</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>190 272</u> 182 999		<u>190 338</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999	
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>272 407</u> 263 062		<u>272 481</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062	
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>251 737</u> 242 489		<u>251 817</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489	

225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>161 179</u> 143 018	<u>156 716</u> 143 018	<u>160 567</u> 143 018	<u>163 627</u> 143 018	<u>166 687</u> 143 018	<u>171 583</u> 143 018
225-104-0404	16-170		1	3600		<u>227 999</u> 208 228				
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>267 724</u> 233 075	<u>258 978</u> 233 075	<u>266 525</u> 233 075	<u>272 522</u> 233 075	<u>278 520</u> 233 075	<u>288 116</u> 233 075
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>128 371</u> 115 054	<u>125 158</u> 115 054	<u>127 931</u> 115 054	<u>130 134</u> 115 054	<u>132 337</u> 115 054	<u>135 862</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300		<u>196 630</u> 182 999				
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600		<u>279 594</u> 263 062				
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800		<u>259 477</u> 242 489				

225-104-0400	30 24547-2016					
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>149 015</u> 143 018	<u>160 567</u> 143 018
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>216 909</u> 208 228	
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>243 884</u> 233 075	<u>266 525</u> 233 075
225-104-0500	30, 35 24547-2016					
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700		
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>119 614</u> 115 054	<u>127 931</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000		
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>189 545</u> 182 999	
225-104-0510	5.200		1	4600		
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>271 585</u> 263 062	
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>250 851</u> 242 489	

225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>230 960</u> 206 463	<u>217 264</u> 206 463	<u>241 143</u> 206 463	<u>255 244</u> 206 463	<u>227 043</u> 206 463
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>498 853</u> 449 135				
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>321 008</u> 289 754	<u>303 889</u> 289 754	<u>333 738</u> 289 754	<u>351 363</u> 289 754	<u>316 112</u> 289 754
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>623 563</u> 561 416				
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>259 645</u> 232 714	<u>244 666</u> 232 714	<u>270 784</u> 232 714	<u>286 206</u> 232 714	<u>255 361</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>580 163</u> 525 107				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>335 617</u> 302 829	<u>317 642</u> 302 829	<u>348 984</u> 302 829	<u>367 490</u> 302 829	<u>330 477</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>454 316</u> 410 464	<u>430 349</u> 410 464	<u>472 138</u> 410 464	<u>496 814</u> 410 464	<u>447 462</u> 410 464
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>338 778</u> 304 679	<u>319 946</u> 304 679	<u>352 780</u> 304 679	<u>372 168</u> 304 679	<u>333 392</u> 304 679
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>452 041</u> 406 986	<u>427 218</u> 406 986	<u>470 499</u> 406 986	<u>496 056</u> 406 986	<u>444 942</u> 406 986
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>904 167</u> 814 054				
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>607 975</u> 547 381	<u>713 108</u> 683 182			
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>1 215 949</u> 1 094 763				

225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>215 619</u> 206 463	<u>231 743</u> 206 463	<u>215 710</u> 206 463	<u>214 607</u> 206 463	<u>214 607</u> 206 463	<u>234 093</u> 206 463
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>301 832</u> 289 754	<u>321 987</u> 289 754	<u>301 946</u> 289 754	<u>300 567</u> 289 754	<u>300 567</u> 289 754	<u>324 925</u> 289 754
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>242 866</u> 232 714	<u>260 502</u> 232 714	<u>242 966</u> 232 714	<u>241 760</u> 232 714	<u>241 760</u> 232 714	<u>263 073</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>315 483</u> 302 829	<u>336 646</u> 302 829	<u>315 603</u> 302 829	<u>314 155</u> 302 829	<u>314 155</u> 302 829	<u>339 730</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>427 470</u> 410 464	<u>455 687</u> 410 464	<u>427 630</u> 410 464	<u>425 699</u> 410 464	<u>425 699</u> 410 464	<u>459 800</u> 410 464
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>317 684</u> 304 679	<u>339 855</u> 304 679	<u>317 810</u> 304 679	<u>316 293</u> 304 679	<u>316 293</u> 304 679	<u>343 086</u> 304 679
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>424 236</u> 406 986	<u>453 461</u> 406 986	<u>424 402</u> 406 986	<u>422 402</u> 406 986	<u>422 402</u> 406 986	<u>457 721</u> 406 986
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>709 098</u> 683 182		<u>709 321</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182	
225-104-0530	15.200		1	15600						



225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>230 176</u> 206 463	<u>224 464</u> 206 463	<u>229 393</u> 206 463	<u>233 310</u> 206 463	<u>237 227</u> 206 463	<u>243 494</u> 206 463
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>320 029</u> 289 754	<u>312 889</u> 289 754	<u>319 050</u> 289 754	<u>323 946</u> 289 754	<u>328 842</u> 289 754	<u>336 675</u> 289 754
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>258 789</u> 232 714	<u>252 541</u> 232 714	<u>257 932</u> 232 714	<u>262 216</u> 232 714	<u>266 500</u> 232 714	<u>273 354</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>334 589</u> 302 829	<u>327 092</u> 302 829	<u>333 561</u> 302 829	<u>338 702</u> 302 829	<u>343 843</u> 302 829	<u>352 068</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>452 946</u> 410 464	<u>442 950</u> 410 464	<u>451 575</u> 410 464	<u>458 429</u> 410 464	<u>465 283</u> 410 464	<u>476 251</u> 410 464
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>337 700</u> 304 679	<u>329 846</u> 304 679	<u>336 623</u> 304 679	<u>342 009</u> 304 679	<u>347 394</u> 304 679	<u>356 011</u> 304 679
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>450 621</u> 406 986	<u>440 268</u> 406 986	<u>449 201</u> 406 986	<u>456 301</u> 406 986	<u>463 400</u> 406 986	<u>474 759</u> 406 986
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800		<u>730 659</u> 683 182				
225-104-0530	15.200		1	15600						

225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>214 607</u> 206 463	<u>229 393</u> 206 463
225-104-0516	8.200		1	6400		
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>300 567</u> 289 754	<u>319 050</u> 289 754
225-104-0518	9.200		1	8000		
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>241 760</u> 232 714	<u>257 932</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000		
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>314 155</u> 302 829	<u>333 561</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>425 699</u> 410 464	<u>451 575</u> 410 464
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>316 293</u> 304 679	<u>336 623</u> 304 679
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>422 402</u> 406 986	<u>449 201</u> 406 986
225-104-0528	14.200		1	11600		
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>706 631</u> 683 182	
225-104-0530	15.200		1	15600		

225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>557 463</u> 507 845	<u>535 286</u> 512 117			
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000		<u>779 071</u> 747 443			
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>1 246 079</u> 1 159 247				
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>746 574</u> 675 152	<u>707 627</u> 675 152	<u>775 534</u> 675 152	<u>815 632</u> 675 152	<u>735 436</u> 675 152
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>990 615</u> 908 791	<u>947 816</u> 908 791	<u>1 022 439</u> 908 791	<u>1 066 503</u> 908 791	<u>978 375</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 404 374</u> 2 271 742	<u>2 345 740</u> 2 271 742	<u>2 447 973</u> 2 271 742	<u>2 508 341</u> 2 271 742	<u>2 387 606</u> 2 271 742
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>196 255</u> 180 551				
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>222 912</u> 203 566				
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>308 387</u> 282 996				
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>404 253</u> 371 990				
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>497 207</u> 457 506				
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>156 386</u> 140 216	<u>147 398</u> 140 216	<u>163 069</u> 140 216	<u>172 323</u> 140 216	<u>153 816</u> 140 216

225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>532 099</u> 512 117		<u>532 276</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117	
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>774 958</u> 747 443		<u>775 187</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443	
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>702 949</u> 675 152	<u>748 802</u> 675 152	<u>703 209</u> 675 152	<u>700 072</u> 675 152	<u>700 072</u> 675 152	<u>755 485</u> 675 152
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>942 675</u> 908 791	<u>993 063</u> 908 791	<u>942 961</u> 908 791	<u>939 513</u> 908 791	<u>939 513</u> 908 791	<u>1 000 407</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 338 697</u> 2 271 742	<u>2 407 728</u> 2 271 742	<u>2 339 088</u> 2 271 742	<u>2 334 365</u> 2 271 742	<u>2 334 365</u> 2 271 742	<u>2 417 789</u> 2 271 742
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>146 319</u> 140 216	<u>156 900</u> 140 216	<u>146 379</u> 140 216	<u>145 655</u> 140 216	<u>145 655</u> 140 216	<u>158 443</u> 140 216

225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200		<u>549 237</u> 512 117				
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000		<u>797 072</u> 747 443				
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>744 347</u> 675 152	<u>728 103</u> 675 152	<u>742 119</u> 675 152	<u>753 257</u> 675 152	<u>764 396</u> 675 152	<u>782 217</u> 675 152
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>988 167</u> 908 791	<u>970 317</u> 908 791	<u>985 719</u> 908 791	<u>997 959</u> 908 791	<u>1 010 199</u> 908 791	<u>1 029 783</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 401 021</u> 2 271 742	<u>2 376 566</u> 2 271 742	<u>2 397 667</u> 2 271 742	<u>2 414 436</u> 2 271 742	<u>2 431 205</u> 2 271 742	<u>2 458 035</u> 2 271 742
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>155 872</u> 140 216	<u>152 124</u> 140 216	<u>155 358</u> 140 216	<u>157 929</u> 140 216	<u>160 499</u> 140 216	<u>164 612</u> 140 216

225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>530 138</u> 512 117	
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>772 429</u> 747 443	
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000		
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>700 072</u> 675 152	<u>742 119</u> 675 152
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>939 513</u> 908 791	<u>985 719</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 334 365</u> 2 271 742	<u>2 397 667</u> 2 271 742
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900		
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400		
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100		
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900		
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800		
225-104-0600	30, 35  24547-2016					
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>145 655</u> 140 216	<u>155 358</u> 140 216

225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>202 975</u> 182 771	<u>217 550</u> 207 970			
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>245 927</u> 219 889	<u>231 375</u> 219 889	<u>256 747</u> 219 889	<u>271 729</u> 219 889	<u>241 765</u> 219 889
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>308 633</u> 275 126	<u>289 802</u> 275 126	<u>322 636</u> 275 126	<u>342 024</u> 275 126	<u>303 248</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>376 987</u> 335 275	<u>353 447</u> 335 275	<u>394 490</u> 335 275	<u>418 725</u> 335 275	<u>370 255</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>547 932</u> 490 389	<u>564 312</u> 537 917			
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>802 897</u> 725 378	<u>760 526</u> 725 378	<u>834 403</u> 725 378	<u>878 027</u> 725 378	<u>790 780</u> 725 378

**225-105.**

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>85 618</u> 72 084	<u>77 487</u> 72 084	<u>91 665</u> 72 084	<u>100 037</u> 72 084	<u>83 293</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>61 126</u> 51 191	<u>55 134</u> 51 191	<u>65 581</u> 51 191	<u>71 750</u> 51 191	<u>59 412</u> 51 191
225-105-0104	6		1	2400	<u>94 198</u> 77 375	<u>83 926</u> 77 375	<u>101 836</u> 77 375	<u>112 411</u> 77 375	<u>91 260</u> 77 375

225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>216 214</u> 207 970		<u>216 288</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970	
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>229 627</u> 219 889	<u>246 759</u> 219 889	<u>229 724</u> 219 889	<u>228 552</u> 219 889	<u>228 552</u> 219 889	<u>249 256</u> 219 889
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>287 540</u> 275 126	<u>309 710</u> 275 126	<u>287 665</u> 275 126	<u>286 148</u> 275 126	<u>286 148</u> 275 126	<u>312 942</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>350 620</u> 335 275	<u>378 333</u> 335 275	<u>350 777</u> 335 275	<u>348 881</u> 335 275	<u>348 881</u> 335 275	<u>382 372</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>560 456</u> 537 917		<u>560 670</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917	
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>755 437</u> 725 378	<u>805 321</u> 725 378	<u>755 720</u> 725 378	<u>752 307</u> 725 378	<u>752 307</u> 725 378	<u>812 592</u> 725 378

225-105-0100	30 13015-2012										
225-105-0101	4		1	1900	<u>86 084</u> 72 084	<u>76 564</u> 72 084	<u>75 909</u> 72 084	<u>75 909</u> 72 084	<u>87 479</u> 72 084	<u>85 153</u> 72 084	<u>81 762</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>61 469</u> 51 191	<u>54 454</u> 51 191	<u>53 972</u> 51 191	<u>53 972</u> 51 191	<u>62 497</u> 51 191	<u>60 783</u> 51 191	<u>58 284</u> 51 191
225-105-0104	6		1	2400	<u>94 785</u> 77 375	<u>82 761</u> 77 375	<u>81 933</u> 77 375	<u>81 933</u> 77 375	<u>96 548</u> 77 375	<u>93 610</u> 77 375	<u>89 326</u> 77 375



225-104-0607	33 ( 102)		1	2600		<u>223 401</u> 207 970				
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>245 095</u> 219 889	<u>239 026</u> 219 889	<u>244 262</u> 219 889	<u>248 424</u> 219 889	<u>252 585</u> 219 889	<u>259 244</u> 219 889
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>307 556</u> 275 126	<u>299 702</u> 275 126	<u>306 479</u> 275 126	<u>311 865</u> 275 126	<u>317 250</u> 275 126	<u>325 867</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>375 640</u> 335 275	<u>365 823</u> 335 275	<u>374 294</u> 335 275	<u>381 026</u> 335 275	<u>387 758</u> 335 275	<u>398 529</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500		<u>581 188</u> 537 917				
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>800 474</u> 725 378	<u>782 802</u> 725 378	<u>798 050</u> 725 378	<u>810 168</u> 725 378	<u>822 286</u> 725 378	<u>841 674</u> 725 378

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>84 688</u> 72 084	<u>87 014</u> 72 084	<u>89 339</u> 72 084	<u>93 060</u> 72 084	<u>75 909</u> 72 084	<u>84 688</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>60 440</u> 51 191	<u>62 154</u> 51 191	<u>63 868</u> 51 191	<u>66 609</u> 51 191	<u>53 972</u> 51 191	<u>60 440</u> 51 191
225-105-0104	6		1	2400	<u>93 023</u> 77 375	<u>95 960</u> 77 375	<u>98 898</u> 77 375	<u>103 598</u> 77 375	<u>81 933</u> 77 375	<u>93 023</u> 77 375

225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>215 392</u> 207 970	
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>228 552</u> 219 889	<u>244 262</u> 219 889
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>286 148</u> 275 126	<u>306 479</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>348 881</u> 335 275	<u>374 294</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>558 085</u> 537 917	
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>752 307</u> 725 378	<u>798 050</u> 725 378

225-105-0106	7		1	1800	<u>71 080</u> 58 454	<u>63 376</u> 58 454	<u>76 808</u> 58 454	<u>84 739</u> 58 454	<u>68 876</u> 58 454	<u>62 450</u> 58 454
225-105-0107	8		1	2900	<u>121 299</u> 100 824	<u>108 887</u> 100 824	<u>130 528</u> 100 824	<u>143 306</u> 100 824	<u>117 749</u> 100 824	<u>107 396</u> 100 824
225-105-0109	9		1	2200	<u>90 941</u> 75 430	<u>81 525</u> 75 430	<u>97 942</u> 75 430	<u>107 636</u> 75 430	<u>88 248</u> 75 430	<u>80 394</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>146 189</u> 118 987	<u>129 498</u> 118 987	<u>158 601</u> 118 987	<u>175 786</u> 118 987	<u>141 416</u> 118 987	<u>127 493</u> 118 987
225-105-0121	67		1	3000	<u>110 594</u> 89 706	<u>97 754</u> 89 706	<u>120 141</u> 89 706	<u>133 361</u> 89 706	<u>106 922</u> 89 706	<u>96 212</u> 89 706
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>61 085</u> 50 527	<u>54 665</u> 50 527	<u>65 858</u> 50 527	<u>72 468</u> 50 527	<u>59 249</u> 50 527	<u>53 894</u> 50 527
225-105-0202	25		1	2000	<u>75 893</u> 61 925	<u>67 333</u> 61 925	<u>82 258</u> 61 925	<u>91 071</u> 61 925	<u>73 445</u> 61 925	<u>66 305</u> 61 925
225-105-0203	26		1	2200	<u>89 154</u> 73 677	<u>79 738</u> 73 677	<u>96 155</u> 73 677	<u>105 849</u> 73 677	<u>86 461</u> 73 677	<u>78 607</u> 73 677
225-105-0204	75		1	3000	<u>110 585</u> 89 697	<u>97 745</u> 89 697	<u>120 132</u> 89 697	<u>133 351</u> 89 697	<u>106 913</u> 89 697	<u>96 203</u> 89 697
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>107 318</u> 89 613	<u>96 618</u> 89 613	<u>115 274</u> 89 613	<u>126 290</u> 89 613	<u>104 258</u> 89 613	<u>95 333</u> 89 613

225-105-0106	7		1	1800	<u>71 520</u> 58 454	<u>62 502</u> 58 454	<u>61 881</u> 58 454	<u>61 881</u> 58 454	<u>72 842</u> 58 454	<u>70 639</u> 58 454	<u>67 426</u> 58 454
225-105-0107	8		1	2900	<u>122 009</u> 100 824	<u>107 479</u> 100 824	<u>106 479</u> 100 824	<u>106 479</u> 100 824	<u>124 138</u> 100 824	<u>120 589</u> 100 824	<u>115 412</u> 100 824
225-105-0109	9		1	2200	<u>91 480</u> 75 430	<u>80 457</u> 75 430	<u>79 699</u> 75 430	<u>79 699</u> 75 430	<u>93 095</u> 75 430	<u>90 402</u> 75 430	<u>86 475</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>147 144</u> 118 987	<u>127 604</u> 118 987	<u>126 259</u> 118 987	<u>126 259</u> 118 987	<u>150 008</u> 118 987	<u>145 235</u> 118 987	<u>138 273</u> 118 987
225-105-0121	67		1	3000	<u>111 329</u> 89 706	<u>96 298</u> 89 706	<u>95 264</u> 89 706	<u>95 264</u> 89 706	<u>113 532</u> 89 706	<u>109 860</u> 89 706	<u>104 505</u> 89 706
225-105-0200	30 13015-2012										
225-105-0201	24		1	1500	<u>61 452</u> 50 527	<u>53 936</u> 50 527	<u>53 419</u> 50 527	<u>53 419</u> 50 527	<u>62 553</u> 50 527	<u>60 717</u> 50 527	<u>58 040</u> 50 527
225-105-0202	25		1	2000	<u>76 383</u> 61 925	<u>66 362</u> 61 925	<u>65 673</u> 61 925	<u>65 673</u> 61 925	<u>77 852</u> 61 925	<u>75 404</u> 61 925	<u>71 834</u> 61 925
225-105-0203	26		1	2200	<u>89 692</u> 73 677	<u>78 670</u> 73 677	<u>77 911</u> 73 677	<u>77 911</u> 73 677	<u>91 308</u> 73 677	<u>88 615</u> 73 677	<u>84 688</u> 73 677
225-105-0204	75		1	3000	<u>111 319</u> 89 697	<u>96 289</u> 89 697	<u>95 254</u> 89 697	<u>95 254</u> 89 697	<u>113 523</u> 89 697	<u>109 851</u> 89 697	<u>104 496</u> 89 697
225-105-0300	30 13015-2012										
225-105-0301	1		1	2500	<u>107 930</u> 89 613	<u>95 404</u> 89 613	<u>94 542</u> 89 613	<u>94 542</u> 89 613	<u>109 766</u> 89 613	<u>106 706</u> 89 613	<u>102 243</u> 89 613

225-105-0106	7		1	1800	<u>70 198</u> 58 454	<u>72 401</u> 58 454	<u>74 605</u> 58 454	<u>78 130</u> 58 454	<u>61 881</u> 58 454	<u>70 198</u> 58 454
225-105-0107	8		1	2900	<u>119 879</u> 100 824	<u>123 428</u> 100 824	<u>126 978</u> 100 824	<u>132 657</u> 100 824	<u>106 479</u> 100 824	<u>119 879</u> 100 824
225-105-0109	9		1	2200	<u>89 864</u> 75 430	<u>92 557</u> 75 430	<u>95 250</u> 75 430	<u>99 558</u> 75 430	<u>79 699</u> 75 430	<u>89 864</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>144 280</u> 118 987	<u>149 053</u> 118 987	<u>153 827</u> 118 987	<u>161 465</u> 118 987	<u>126 259</u> 118 987	<u>144 280</u> 118 987
225-105-0121	67		1	3000	<u>109 125</u> 89 706	<u>112 797</u> 89 706	<u>116 469</u> 89 706	<u>122 345</u> 89 706	<u>95 264</u> 89 706	<u>109 125</u> 89 706
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>60 350</u> 50 527	<u>62 186</u> 50 527	<u>64 022</u> 50 527	<u>66 960</u> 50 527	<u>53 419</u> 50 527	<u>60 350</u> 50 527
225-105-0202	25		1	2000	<u>74 914</u> 61 925	<u>77 362</u> 61 925	<u>79 810</u> 61 925	<u>83 727</u> 61 925	<u>65 673</u> 61 925	<u>74 914</u> 61 925
225-105-0203	26		1	2200	<u>88 076</u> 73 677	<u>90 769</u> 73 677	<u>93 462</u> 73 677	<u>97 771</u> 73 677	<u>77 911</u> 73 677	<u>88 076</u> 73 677
225-105-0204	75		1	3000	<u>109 116</u> 89 697	<u>112 788</u> 89 697	<u>116 460</u> 89 697	<u>122 335</u> 89 697	<u>95 254</u> 89 697	<u>109 116</u> 89 697
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>106 094</u> 89 613	<u>109 154</u> 89 613	<u>112 214</u> 89 613	<u>117 110</u> 89 613	<u>94 542</u> 89 613	<u>106 094</u> 89 613

8.04-08-2021

225-105-0302	264		1	3800	<u>169 411</u> 142 377	<u>153 147</u> 142 377	<u>181 504</u> 142 377	<u>198 249</u> 142 377	<u>164 760</u> 142 377	<u>151 194</u> 142 377
225-105-0303	267		1	5000	<u>212 235</u> 176 873	<u>190 835</u> 176 873	<u>228 147</u> 176 873	<u>250 179</u> 176 873	<u>206 115</u> 176 873	<u>188 265</u> 176 873

**225-106.**

225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>23 069</u> 19 652	<u>21 036</u> 19 652	<u>24 580</u> 19 652	<u>26 673</u> 19 652	<u>22 487</u> 19 652	<u>20 792</u> 19 652
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>36 928</u> 32 148	<u>34 146</u> 32 148	<u>38 996</u> 32 148	<u>41 860</u> 32 148	<u>36 132</u> 32 148	<u>33 812</u> 32 148
225-106-0403	, 15		1	900	<u>33 649</u> 27 374	<u>29 798</u> 27 374	<u>36 514</u> 27 374	<u>40 479</u> 27 374	<u>32 548</u> 27 374	<u>29 335</u> 27 374

**225-107.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-105-0302	264		1	3800	<u>170 341</u> 142 377	<u>151 302</u> 142 377	149 992 142 377	<u>149 992</u> 142 377	<u>173 132</u> 142 377	<u>168 481</u> 142 377	<u>161 698</u> 142 377
225-105-0303	267		1	5000	<u>213 459</u> 176 873	<u>188 408</u> 176 873	<u>186 684</u> 176 873	<u>186 684</u> 176 873	<u>217 131</u> 176 873	<u>211 011</u> 176 873	<u>202 086</u> 176 873

225-106-0400	24547-2016										
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>23 185</u> 19 652	<u>20 805</u> 19 652	<u>20 675</u> 19 652	<u>20 705</u> 19 652	<u>23 534</u> 19 652	<u>22 952</u> 19 652	<u>22 105</u> 19 652
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>37 087</u> 32 148	<u>33 830</u> 32 148	<u>33 652</u> 32 148	<u>33 694</u> 32 148	<u>37 564</u> 32 148	<u>36 769</u> 32 148	<u>35 608</u> 32 148
225-106-0403	, 15		1	900	<u>33 870</u> 27 374	<u>29 361</u> 27 374	<u>29 050</u> 27 374	<u>29 050</u> 27 374	<u>34 531</u> 27 374	<u>33 429</u> 27 374	<u>31 823</u> 27 374

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

225-105-0302	264		1	3800	<u>167 551</u> 142 377	<u>172 202</u> 142 377	<u>176 853</u> 142 377	<u>184 295</u> 142 377	<u>149 992</u> 142 377	<u>167 551</u> 142 377
225-105-0303	267		1	5000	<u>209 787</u> 176 873	<u>215 907</u> 176 873	<u>222 027</u> 176 873	<u>231 819</u> 176 873	<u>186 684</u> 176 873	<u>209 787</u> 176 873

225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>22 836</u> 19 652	<u>23 418</u> 19 652	<u>23 999</u> 19 652	<u>24 929</u> 19 652	<u>20 705</u> 19 652	<u>22 836</u> 19 652
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>36 609</u> 32 148	<u>37 405</u> 32 148	<u>38 201</u> 32 148	<u>39 474</u> 32 148	<u>33 694</u> 32 148	<u>36 609</u> 32 148
225-106-0403	, 15		1	900	<u>33 209</u> 27 374	<u>34 310</u> 27 374	<u>35 412</u> 27 374	<u>37 175</u> 27 374	<u>29 050</u> 27 374	<u>33 209</u> 27 374

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 431</u> 10 315	<u>11 147</u> 10 315	<u>13 385</u> 10 315	<u>14 707</u> 10 315	<u>12 063</u> 10 315	<u>10 992</u> 10 315
225-107-0102	19		1	500	<u>21 984</u> 18 433	<u>19 844</u> 18 433	<u>23 575</u> 18 433	<u>25 778</u> 18 433	<u>21 372</u> 18 433	<u>19 587</u> 18 433
225-107-0103	20		1	600	<u>27 600</u> 23 315	<u>25 032</u> 23 315	<u>29 509</u> 23 315	<u>32 153</u> 23 315	<u>26 865</u> 23 315	<u>24 723</u> 23 315
225-107-0104	42		1	2000	<u>89 089</u> 74 862	<u>80 529</u> 74 862	<u>95 453</u> 74 862	<u>104 266</u> 74 862	<u>86 641</u> 74 862	<u>79 501</u> 74 862
225-107-0105	43		1	1500	<u>66 422</u> 55 760	<u>60 002</u> 55 760	<u>71 196</u> 55 760	<u>77 805</u> 55 760	<u>64 586</u> 55 760	<u>59 231</u> 55 760
225-107-0106	44		1	1300	<u>56 435</u> 47 217	<u>50 872</u> 47 217	<u>60 573</u> 47 217	<u>66 301</u> 47 217	<u>54 844</u> 47 217	<u>50 203</u> 47 217
225-107-0107	45		1	1100	<u>53 521</u> 45 608	<u>48 813</u> 45 608	<u>57 022</u> 45 608	<u>61 869</u> 45 608	<u>52 175</u> 45 608	<u>48 248</u> 45 608
225-107-0108	46		1	1000		<u>43 652</u> 40 752				<u>43 138</u> 40 752
225-107-0109	1		1	1000	<u>47 083</u> 39 920	<u>42 803</u> 39 920	<u>50 266</u> 39 920	<u>54 672</u> 39 920	<u>45 859</u> 39 920	<u>42 289</u> 39 920
225-107-0110	2		1	1300	<u>59 623</u> 50 342	<u>54 059</u> 50 342	<u>63 760</u> 50 342	<u>69 489</u> 50 342	<u>58 032</u> 50 342	<u>53 391</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>85 776</u> 74 110	<u>78 928</u> 74 110	<u>90 868</u> 74 110	<u>97 918</u> 74 110	<u>83 818</u> 74 110	<u>78 106</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 837</u> 52 780	<u>56 129</u> 52 780	<u>64 338</u> 52 780	<u>69 185</u> 52 780	<u>59 491</u> 52 780	<u>55 564</u> 52 780

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>12 504</u> 10 315	<u>11 001</u> 10 315	<u>10 898</u> 10 315	<u>10 898</u> 10 315	<u>12 724</u> 10 315	<u>12 357</u> 10 315	<u>11 822</u> 10 315
225-107-0102	19		1	500	<u>22 106</u> 18 433	<u>19 601</u> 18 433	<u>19 429</u> 18 433	<u>19 429</u> 18 433	<u>22 474</u> 18 433	<u>21 862</u> 18 433	<u>20 969</u> 18 433
225-107-0103	20		1	600	<u>27 747</u> 23 315	<u>24 741</u> 23 315	<u>24 534</u> 23 315	<u>24 534</u> 23 315	<u>28 187</u> 23 315	<u>27 453</u> 23 315	<u>26 382</u> 23 315
225-107-0104	42		1	2000	<u>89 578</u> 74 862	<u>79 558</u> 74 862	<u>78 868</u> 74 862	<u>78 868</u> 74 862	<u>91 047</u> 74 862	<u>88 599</u> 74 862	<u>85 029</u> 74 862
225-107-0105	43		1	1500	<u>66 789</u> 55 760	<u>59 274</u> 55 760	<u>58 757</u> 55 760	<u>58 757</u> 55 760	<u>67 891</u> 55 760	<u>66 055</u> 55 760	<u>63 378</u> 55 760
225-107-0106	44		1	1300	<u>56 754</u> 47 217	<u>50 240</u> 47 217	<u>49 792</u> 47 217	<u>49 792</u> 47 217	<u>57 708</u> 47 217	<u>56 117</u> 47 217	<u>53 797</u> 47 217
225-107-0107	45		1	1100	<u>53 790</u> 45 608	<u>48 279</u> 45 608	<u>47 900</u> 45 608	<u>47 900</u> 45 608	<u>54 598</u> 45 608	<u>53 252</u> 45 608	<u>51 288</u> 45 608
225-107-0108	46		1	1000		<u>43 166</u> 40 752	<u>42 822</u> 40 752	<u>42 822</u> 40 752			<u>45 902</u> 40 752
225-107-0109	1		1	1000	<u>47 328</u> 39 920	<u>42 318</u> 39 920	<u>41 973</u> 39 920	<u>41 973</u> 39 920	<u>48 062</u> 39 920	<u>46 838</u> 39 920	<u>45 053</u> 39 920
225-107-0110	2		1	1300	<u>59 941</u> 50 342	<u>53 428</u> 50 342	<u>52 980</u> 50 342	<u>52 980</u> 50 342	<u>60 896</u> 50 342	<u>59 305</u> 50 342	<u>56 984</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>86 168</u> 74 110	<u>78 151</u> 74 110	<u>77 600</u> 74 110	<u>77 600</u> 74 110	<u>87 343</u> 74 110	<u>85 384</u> 74 110	<u>82 528</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>61 106</u> 52 780	<u>55 595</u> 52 780	<u>55 216</u> 52 780	<u>55 216</u> 52 780	<u>61 914</u> 52 780	<u>60 568</u> 52 780	<u>58 604</u> 52 780

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 284</u> 10 315	<u>12 651</u> 10 315	<u>13 018</u> 10 315	<u>13 606</u> 10 315	<u>10 898</u> 10 315	<u>12 284</u> 10 315
225-107-0102	19		1	500	<u>21 739</u> 18 433	<u>22 351</u> 18 433	<u>22 963</u> 18 433	<u>23 942</u> 18 433	<u>19 429</u> 18 433	<u>21 739</u> 18 433
225-107-0103	20		1	600	<u>27 306</u> 23 315	<u>28 040</u> 23 315	<u>28 775</u> 23 315	<u>29 950</u> 23 315	<u>24 534</u> 23 315	<u>27 306</u> 23 315
225-107-0104	42		1	2000	<u>88 109</u> 74 862	<u>90 557</u> 74 862	<u>93 005</u> 74 862	<u>96 922</u> 74 862	<u>78 868</u> 74 862	<u>88 109</u> 74 862
225-107-0105	43		1	1500	<u>65 688</u> 55 760	<u>67 524</u> 55 760	<u>69 360</u> 55 760	<u>72 297</u> 55 760	<u>58 757</u> 55 760	<u>65 688</u> 55 760
225-107-0106	44		1	1300	<u>55 799</u> 47 217	<u>57 390</u> 47 217	<u>58 981</u> 47 217	<u>61 527</u> 47 217	<u>49 792</u> 47 217	<u>55 799</u> 47 217
225-107-0107	45		1	1100	<u>52 983</u> 45 608	<u>54 329</u> 45 608	<u>55 675</u> 45 608	<u>57 830</u> 45 608	<u>47 900</u> 45 608	<u>52 983</u> 45 608
225-107-0108	46		1	1000					<u>42 822</u> 40 752	
225-107-0109	1		1	1000	<u>46 594</u> 39 920	<u>47 818</u> 39 920	<u>49 042</u> 39 920	<u>51 000</u> 39 920	<u>41 973</u> 39 920	<u>46 594</u> 39 920
225-107-0110	2		1	1300	<u>58 987</u> 50 342	<u>60 578</u> 50 342	<u>62 169</u> 50 342	<u>64 715</u> 50 342	<u>52 980</u> 50 342	<u>58 987</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>84 993</u> 74 110	<u>86 951</u> 74 110	<u>88 909</u> 74 110	<u>92 043</u> 74 110	<u>77 600</u> 74 110	<u>84 993</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 298</u> 52 780	<u>61 645</u> 52 780	<u>62 991</u> 52 780	<u>65 146</u> 52 780	<u>55 216</u> 52 780	<u>60 298</u> 52 780

225-107-0113	5		1	1500	<u>76 053</u> 65 201	<u>69 633</u> 65 201	<u>80 826</u> 65 201	<u>87 436</u> 65 201	<u>74 217</u> 65 201	<u>68 862</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 521</u> 12 364	<u>13 237</u> 12 364	<u>15 476</u> 12 364	<u>16 798</u> 12 364	<u>14 154</u> 12 364	<u>13 083</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 402</u> 22 765	<u>24 262</u> 22 765	<u>27 993</u> 22 765	<u>30 197</u> 22 765	<u>25 790</u> 22 765	<u>24 005</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>31 877</u> 27 508	<u>29 309</u> 27 508	<u>33 786</u> 27 508	<u>36 430</u> 27 508	<u>31 143</u> 27 508	<u>29 001</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0201	3-15		1	2780	<u>190 102</u> 169 027					
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700	<u>222 449</u> 194 999					
225-107-0204	1-10		1	250	<u>10 167</u> 8 407	<u>9 097</u> 8 407	<u>10 962</u> 8 407	<u>12 064</u> 8 407	<u>9 861</u> 8 407	<u>8 968</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>14 164</u> 11 391	<u>12 452</u> 11 391	<u>15 437</u> 11 391	<u>17 200</u> 11 391	<u>13 675</u> 11 391	<u>12 247</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 596</u> 16 092	<u>17 456</u> 16 092	<u>21 187</u> 16 092	<u>23 390</u> 16 092	<u>18 984</u> 16 092	<u>17 199</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>12 452</u> 9 555	<u>10 633</u> 9 555	<u>13 804</u> 9 555	<u>15 677</u> 9 555	<u>11 931</u> 9 555	<u>10 414</u> 9 555
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 572</u> 4 764	<u>5 093</u> 4 764	<u>5 929</u> 4 764	<u>6 422</u> 4 764	<u>5 435</u> 4 764	<u>5 035</u> 4 764

225-109.

225-107-0113	5		1	1500	<u>76 420</u> 65 201	<u>68 904</u> 65 201	<u>68 387</u> 65 201	<u>68 387</u> 65 201	<u>77 521</u> 65 201	<u>75 685</u> 65 201	<u>73 008</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 594</u> 12 364	<u>13 091</u> 12 364	<u>12 988</u> 12 364	<u>12 988</u> 12 364	<u>14 815</u> 12 364	<u>14 448</u> 12 364	<u>13 912</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 525</u> 22 765	<u>24 019</u> 22 765	<u>23 847</u> 22 765	<u>23 847</u> 22 765	<u>26 892</u> 22 765	<u>26 280</u> 22 765	<u>25 387</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>32 024</u> 27 508	<u>29 018</u> 27 508	<u>28 811</u> 27 508	<u>28 811</u> 27 508	<u>32 464</u> 27 508	<u>31 730</u> 27 508	<u>30 659</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0201	3-15		1	2780							
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700							
225-107-0204	1-10		1	250	<u>10 228</u> 8 407	<u>8 975</u> 8 407	<u>8 889</u> 8 407	<u>8 889</u> 8 407	<u>10 412</u> 8 407	<u>10 106</u> 8 407	<u>9 659</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>14 262</u> 11 391	<u>12 258</u> 11 391	<u>12 120</u> 11 391	<u>12 120</u> 11 391	<u>14 556</u> 11 391	<u>14 066</u> 11 391	<u>13 352</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 718</u> 16 092	<u>17 213</u> 16 092	<u>17 041</u> 16 092	<u>17 041</u> 16 092	<u>20 085</u> 16 092	<u>19 473</u> 16 092	<u>18 581</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>12 556</u> 9 555	<u>10 426</u> 9 555	<u>10 280</u> 9 555	<u>10 280</u> 9 555	<u>12 868</u> 9 555	<u>12 348</u> 9 555	<u>11 589</u> 9 555
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 600</u> 4 764	<u>5 039</u> 4 764	<u>5 000</u> 4 764	<u>5 000</u> 4 764	<u>5 682</u> 4 764	<u>5 545</u> 4 764	<u>5 345</u> 4 764

225-107-0113	5		1	1500	<u>75 318</u> 65 201	<u>77 154</u> 65 201	<u>78 990</u> 65 201	<u>81 928</u> 65 201	<u>68 387</u> 65 201	<u>75 318</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 374</u> 12 364	<u>14 741</u> 12 364	<u>15 109</u> 12 364	<u>15 696</u> 12 364	<u>12 988</u> 12 364	<u>14 374</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 157</u> 22 765	<u>26 769</u> 22 765	<u>27 381</u> 22 765	<u>28 361</u> 22 765	<u>23 847</u> 22 765	<u>26 157</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>31 583</u> 27 508	<u>32 318</u> 27 508	<u>33 052</u> 27 508	<u>34 227</u> 27 508	<u>28 811</u> 27 508	<u>31 583</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0201	3-15		1	2780						
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700						
225-107-0204	1-10		1	250	<u>10 044</u> 8 407	<u>10 350</u> 8 407	<u>10 656</u> 8 407	<u>11 146</u> 8 407	<u>8 889</u> 8 407	<u>10 044</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>13 969</u> 11 391	<u>14 458</u> 11 391	<u>14 948</u> 11 391	<u>15 731</u> 11 391	<u>12 120</u> 11 391	<u>13 969</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 351</u> 16 092	<u>19 963</u> 16 092	<u>20 575</u> 16 092	<u>21 554</u> 16 092	<u>17 041</u> 16 092	<u>19 351</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>12 244</u> 9 555	<u>12 764</u> 9 555	<u>13 284</u> 9 555	<u>14 116</u> 9 555	<u>10 280</u> 9 555	<u>12 244</u> 9 555
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 517</u> 4 764	<u>5 655</u> 4 764	<u>5 792</u> 4 764	<u>6 011</u> 4 764	<u>5 000</u> 4 764	<u>5 517</u> 4 764

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>98 966</u> 84 390	<u>89 809</u> 84 390	<u>105 645</u> 84 390	<u>115 519</u> 84 390	<u>96 235</u> 84 390	<u>90 308</u> 84 390
225-109-0102	2		1	2900	<u>127 311</u> 108 159	<u>115 241</u> 108 159	<u>136 116</u> 108 159	<u>149 132</u> 108 159	<u>123 712</u> 108 159	<u>115 899</u> 108 159
225-109-0103	3		1	5200	<u>225 884</u> 191 589	<u>204 240</u> 191 589	<u>241 672</u> 191 589	<u>265 009</u> 191 589	<u>219 430</u> 191 589	<u>205 421</u> 191 589
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>110 491</u> 92 725	<u>99 791</u> 92 725	<u>118 447</u> 92 725	<u>129 463</u> 92 725	<u>107 431</u> 92 725	<u>98 506</u> 92 725
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>127 540</u> 105 695	<u>114 272</u> 105 695	<u>137 405</u> 105 695	<u>151 065</u> 105 695	<u>123 745</u> 105 695	<u>112 678</u> 105 695
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>177 377</u> 147 691	<u>159 401</u> 147 691	<u>190 743</u> 147 691	<u>209 250</u> 147 691	<u>172 236</u> 147 691	<u>157 242</u> 147 691
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>229 330</u> 191 137	<u>206 218</u> 191 137	<u>246 515</u> 191 137	<u>270 310</u> 191 137	<u>222 720</u> 191 137	<u>203 442</u> 191 137
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>159 622</u> 132 780	<u>143 358</u> 132 780	<u>171 715</u> 132 780	<u>188 460</u> 132 780	<u>154 971</u> 132 780	<u>141 405</u> 132 780
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>265 265</u> 219 504	<u>237 445</u> 219 504	<u>285 951</u> 219 504	<u>314 592</u> 219 504	<u>257 309</u> 219 504	<u>234 104</u> 219 504
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>114 762</u> 95 040	<u>102 778</u> 95 040	<u>123 673</u> 95 040	<u>136 011</u> 95 040	<u>111 335</u> 95 040	<u>101 339</u> 95 040
225-109-0111	78		1	6200	<u>247 644</u> 204 100	<u>221 108</u> 204 100	<u>267 375</u> 204 100	<u>294 694</u> 204 100	<u>240 055</u> 204 100	<u>217 921</u> 204 100
225-109-0112	79		1	2000	<u>76 483</u> 62 504	<u>67 924</u> 62 504	<u>82 848</u> 62 504	<u>91 661</u> 62 504	<u>74 035</u> 62 504	<u>66 895</u> 62 504

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>99 512</u> 84 390	<u>90 667</u> 84 390	<u>89 070</u> 84 390	<u>89 886</u> 84 390	<u>100 978</u> 84 390	<u>100 080</u> 84 390	<u>94 530</u> 84 390
225-109-0102	2		1	2900	<u>128 031</u> 108 159	<u>116 373</u> 108 159	<u>114 267</u> 108 159	<u>115 343</u> 108 159	<u>129 964</u> 108 159	<u>128 781</u> 108 159	<u>121 464</u> 108 159
225-109-0103	3		1	5200	<u>227 174</u> 191 589	<u>206 269</u> 191 589	<u>202 493</u> 191 589	<u>204 424</u> 191 589	<u>230 639</u> 191 589	<u>228 518</u> 191 589	<u>215 399</u> 191 589
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>111 103</u> 92 725	<u>98 578</u> 92 725	<u>97 716</u> 92 725	<u>97 716</u> 92 725	<u>112 939</u> 92 725	<u>109 879</u> 92 725	<u>105 417</u> 92 725
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>128 299</u> 105 695	<u>112 767</u> 105 695	<u>111 698</u> 105 695	<u>111 698</u> 105 695	<u>130 575</u> 105 695	<u>126 781</u> 105 695	<u>121 247</u> 105 695
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>178 405</u> 147 691	<u>157 362</u> 147 691	<u>155 914</u> 147 691	<u>155 914</u> 147 691	<u>181 489</u> 147 691	<u>176 349</u> 147 691	<u>168 852</u> 147 691
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>230 652</u> 191 137	<u>203 597</u> 191 137	<u>201 735</u> 191 137	<u>201 735</u> 191 137	<u>234 618</u> 191 137	<u>228 008</u> 191 137	<u>218 369</u> 191 137
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>160 552</u> 132 780	<u>141 513</u> 132 780	<u>140 203</u> 132 780	<u>140 203</u> 132 780	<u>163 343</u> 132 780	<u>158 692</u> 132 780	<u>151 909</u> 132 780
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>266 856</u> 219 504	<u>234 290</u> 219 504	<u>232 049</u> 219 504	<u>232 049</u> 219 504	<u>271 630</u> 219 504	<u>263 674</u> 219 504	<u>252 071</u> 219 504
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>115 448</u> 95 040	<u>101 419</u> 95 040	<u>100 454</u> 95 040	<u>100 454</u> 95 040	<u>117 504</u> 95 040	<u>114 077</u> 95 040	<u>109 079</u> 95 040
225-109-0111	78		1	6200	<u>249 162</u> 204 100	<u>218 098</u> 204 100	<u>215 961</u> 204 100	<u>215 961</u> 204 100	<u>253 715</u> 204 100	<u>246 126</u> 204 100	<u>235 059</u> 204 100
225-109-0112	79		1	2000	<u>76 973</u> 62 504	<u>66 953</u> 62 504	<u>66 263</u> 62 504	<u>66 263</u> 62 504	<u>78 442</u> 62 504	<u>75 994</u> 62 504	<u>72 424</u> 62 504



225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>97 874</u> 84 390	<u>101 875</u> 84 390	<u>104 927</u> 84 390	<u>107 440</u> 84 390	<u>89 635</u> 84 390	<u>99 362</u> 84 390
225-109-0102	2		1	2900	<u>125 872</u> 108 159	<u>131 147</u> 108 159	<u>135 170</u> 108 159	<u>138 483</u> 108 159	<u>115 012</u> 108 159	<u>127 834</u> 108 159
225-109-0103	3		1	5200	<u>223 302</u> 191 589	<u>232 761</u> 191 589	<u>239 974</u> 191 589	<u>245 915</u> 191 589	<u>203 829</u> 191 589	<u>226 821</u> 191 589
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>109 267</u> 92 725	<u>112 327</u> 92 725	<u>115 387</u> 92 725	<u>120 283</u> 92 725	<u>97 716</u> 92 725	<u>109 267</u> 92 725
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>126 022</u> 105 695	<u>129 816</u> 105 695	<u>133 611</u> 105 695	<u>139 682</u> 105 695	<u>111 698</u> 105 695	<u>126 022</u> 105 695
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>175 320</u> 147 691	<u>180 461</u> 147 691	<u>185 602</u> 147 691	<u>193 827</u> 147 691	<u>155 914</u> 147 691	<u>175 320</u> 147 691
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>226 686</u> 191 137	<u>233 296</u> 191 137	<u>239 905</u> 191 137	<u>250 481</u> 191 137	<u>201 735</u> 191 137	<u>226 686</u> 191 137
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>157 762</u> 132 780	<u>162 413</u> 132 780	<u>167 064</u> 132 780	<u>174 506</u> 132 780	<u>140 203</u> 132 780	<u>157 762</u> 132 780
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>262 083</u> 219 504	<u>270 039</u> 219 504	<u>277 995</u> 219 504	<u>290 724</u> 219 504	<u>232 049</u> 219 504	<u>262 083</u> 219 504
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>113 391</u> 95 040	<u>116 818</u> 95 040	<u>120 246</u> 95 040	<u>125 729</u> 95 040	<u>100 454</u> 95 040	<u>113 391</u> 95 040
225-109-0111	78		1	6200	<u>244 608</u> 204 100	<u>252 197</u> 204 100	<u>259 786</u> 204 100	<u>271 928</u> 204 100	<u>215 961</u> 204 100	<u>244 608</u> 204 100
225-109-0112	79		1	2000	<u>75 504</u> 62 504	<u>77 952</u> 62 504	<u>80 400</u> 62 504	<u>84 317</u> 62 504	<u>66 263</u> 62 504	<u>75 504</u> 62 504

225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>177 854</u> 146 911	<u>159 022</u> 146 911	<u>191 856</u> 146 911	<u>211 245</u> 146 911	<u>172 468</u> 146 911	<u>156 760</u> 146 911
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>67 548</u> 56 240	<u>60 700</u> 56 240	<u>72 640</u> 56 240	<u>79 690</u> 56 240	<u>65 590</u> 56 240	<u>59 878</u> 56 240
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100	<u>121 896</u> 100 162	<u>108 628</u> 100 162	<u>131 762</u> 100 162	<u>145 421</u> 100 162	<u>118 102</u> 100 162	<u>107 035</u> 100 162
225-109-0205	34 ( 10 )		1	2500	<u>126 832</u> 108 745	<u>116 132</u> 108 745	<u>134 788</u> 108 745	<u>145 804</u> 108 745	<u>123 772</u> 108 745	<u>114 847</u> 108 745
225-109-0206	35 ( 11 )		1	3000	<u>146 740</u> 125 143	<u>133 900</u> 125 143	<u>156 287</u> 125 143	<u>169 506</u> 125 143	<u>143 068</u> 125 143	<u>132 358</u> 125 143
225-109-0207	36 ( 12 )		1	4000	<u>177 364</u> 148 927	<u>160 245</u> 148 927	<u>190 094</u> 148 927	<u>207 719</u> 148 927	<u>172 468</u> 148 927	<u>158 188</u> 148 927
225-109-0208	37 ( 13 )		1	4900	<u>229 894</u> 194 810	<u>208 922</u> 194 810	<u>245 487</u> 194 810	<u>267 079</u> 194 810	<u>223 896</u> 194 810	<u>206 403</u> 194 810
225-109-0209	77		1	6800	<u>293 003</u> 244 826	<u>263 900</u> 244 826	<u>314 644</u> 244 826	<u>344 607</u> 244 826	<u>284 680</u> 244 826	<u>260 404</u> 244 826

**225-110.**

225-110-0100	21509-76									

225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>178 931</u> 146 911	<u>156 886</u> 146 911	<u>155 369</u> 146 911	<u>155 369</u> 146 911	<u>182 162</u> 146 911	<u>176 777</u> 146 911	<u>168 923</u> 146 911
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>67 940</u> 56 240	<u>59 924</u> 56 240	<u>59 372</u> 56 240	<u>59 372</u> 56 240	<u>69 115</u> 56 240	<u>67 157</u> 56 240	<u>64 301</u> 56 240
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>122 655</u> 100 162	<u>107 123</u> 100 162	<u>106 055</u> 100 162	<u>106 055</u> 100 162	<u>124 932</u> 100 162	<u>121 137</u> 100 162	<u>115 604</u> 100 162
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>127 444</u> 108 745	<u>114 918</u> 108 745	<u>114 056</u> 108 745	<u>114 056</u> 108 745	<u>129 280</u> 108 745	<u>126 220</u> 108 745	<u>121 757</u> 108 745
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>147 474</u> 125 143	<u>132 444</u> 125 143	<u>131 409</u> 125 143	<u>131 409</u> 125 143	<u>149 678</u> 125 143	<u>146 006</u> 125 143	<u>140 651</u> 125 143
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>178 343</u> 148 927	<u>158 303</u> 148 927	<u>156 923</u> 148 927	<u>156 923</u> 148 927	<u>181 281</u> 148 927	<u>176 385</u> 148 927	<u>169 245</u> 148 927
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>231 093</u> 194 810	<u>206 543</u> 194 810	<u>204 854</u> 194 810	<u>204 854</u> 194 810	<u>234 692</u> 194 810	<u>228 694</u> 194 810	<u>219 948</u> 194 810
225-109-0209	77		1	6800	<u>294 668</u> 244 826	<u>260 598</u> 244 826	<u>258 254</u> 244 826	<u>258 254</u> 244 826	<u>299 662</u> 244 826	<u>291 339</u> 244 826	<u>279 201</u> 244 826

[illegible]

225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>175 700</u> 146 911	<u>181 085</u> 146 911	<u>186 471</u> 146 911	<u>195 088</u> 146 911	<u>155 369</u> 146 911	<u>175 700</u> 146 911
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>66 765</u> 56 240	<u>68 723</u> 56 240	<u>70 682</u> 56 240	<u>73 815</u> 56 240	<u>59 372</u> 56 240	<u>66 765</u> 56 240
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100	<u>120 378</u> 100 162	<u>124 173</u> 100 162	<u>127 967</u> 100 162	<u>134 038</u> 100 162	<u>106 055</u> 100 162	<u>120 378</u> 100 162
225-109-0205	34 ( 10 )		1	2500	<u>125 608</u> 108 745	<u>128 668</u> 108 745	<u>131 728</u> 108 745	<u>136 624</u> 108 745	<u>114 056</u> 108 745	<u>125 608</u> 108 745
225-109-0206	35 ( 11 )		1	3000	<u>145 271</u> 125 143	<u>148 943</u> 125 143	<u>152 615</u> 125 143	<u>158 490</u> 125 143	<u>131 409</u> 125 143	<u>145 271</u> 125 143
225-109-0207	36 ( 12 )		1	4000	<u>175 406</u> 148 927	<u>180 302</u> 148 927	<u>185 198</u> 148 927	<u>193 031</u> 148 927	<u>156 923</u> 148 927	<u>175 406</u> 148 927
225-109-0208	37 ( 13 )		1	4900	<u>227 495</u> 194 810	<u>233 492</u> 194 810	<u>239 490</u> 194 810	<u>249 086</u> 194 810	<u>204 854</u> 194 810	<u>227 495</u> 194 810
225-109-0209	77		1	6800	<u>289 674</u> 244 826	<u>297 997</u> 244 826	<u>306 320</u> 244 826	<u>319 637</u> 244 826	<u>258 254</u> 244 826	<u>289 674</u> 244 826

225-110-0100	21509-76									

225-110-0101	21509-76		1	323	<u>16 946</u> 14 598	<u>15 564</u> 14 598	<u>17 974</u> 14 598	<u>19 397</u> 14 598	<u>16 551</u> 14 598	<u>15 398</u> 14 598
225-110-0102	21509-76		1	323		<u>19 873</u> 18 824				<u>19 707</u> 18 824

225-2.

225-201.

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>38 638</u> 31 641	<u>34 358</u> 31 641	<u>41 821</u> 31 641	<u>46 227</u> 31 641	<u>37 414</u> 31 641	<u>33 844</u> 31 641
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>67 721</u> 54 693	<u>59 696</u> 54 693	<u>73 688</u> 54 693	<u>81 950</u> 54 693	<u>65 426</u> 54 693	<u>58 732</u> 54 693
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>83 930</u> 64 637	<u>71 826</u> 64 637	<u>92 930</u> 64 637	<u>105 391</u> 64 637	<u>80 468</u> 64 637	<u>70 372</u> 64 637
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>158 035</u> 129 727	<u>140 744</u> 129 727	<u>170 892</u> 129 727	<u>188 694</u> 129 727	<u>153 090</u> 129 727	<u>138 667</u> 129 727
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>205 787</u> 165 435	<u>180 878</u> 165 435	<u>224 309</u> 165 435	<u>249 954</u> 165 435	<u>198 663</u> 165 435	<u>177 886</u> 165 435

225-202.

225-110-0101	21509-76		1	323	<u>17 025</u> 14 598	<u>15 407</u> 14 598	<u>15 296</u> 14 598	<u>15 296</u> 14 598	<u>17 262</u> 14 598	<u>16 867</u> 14 598	<u>16 290</u> 14 598
225-110-0102	21509-76		1	323		<u>19 717</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824			<u>20 600</u> 18 824

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>38 883</u> 31 641	<u>33 873</u> 31 641	<u>33 528</u> 31 641	<u>33 528</u> 31 641	<u>39 617</u> 31 641	<u>38 393</u> 31 641	<u>36 608</u> 31 641
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>68 180</u> 54 693	<u>58 786</u> 54 693	<u>58 469</u> 54 693	<u>58 770</u> 54 693	<u>69 557</u> 54 693	<u>67 262</u> 54 693	<u>63 915</u> 54 693
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>84 622</u> 64 637	<u>70 453</u> 64 637	<u>69 976</u> 64 637	<u>70 430</u> 64 637	<u>86 699</u> 64 637	<u>83 237</u> 64 637	<u>78 189</u> 64 637
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>159 024</u> 129 727	<u>138 782</u> 129 727	<u>138 101</u> 129 727	<u>138 750</u> 129 727	<u>161 991</u> 129 727	<u>157 046</u> 129 727	<u>149 834</u> 129 727
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>207 212</u> 165 435	<u>178 052</u> 165 435	<u>177 070</u> 165 435	<u>178 005</u> 165 435	<u>211 486</u> 165 435	<u>204 362</u> 165 435	<u>193 974</u> 165 435

225-110-0101	21509-76		1	323	<u>16 788</u> 14 598	<u>17 183</u> 14 598	<u>17 579</u> 14 598	<u>18 211</u> 14 598	<u>15 296</u> 14 598	<u>16 788</u> 14 598
225-110-0102	21509-76		1	323					<u>19 605</u> 18 824	

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>38 149</u> 31 641	<u>39 373</u> 31 641	<u>40 597</u> 31 641	<u>42 555</u> 31 641	<u>33 528</u> 31 641	<u>38 149</u> 31 641
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>66 803</u> 54 693	<u>69 098</u> 54 693	<u>71 393</u> 54 693	<u>75 065</u> 54 693	<u>58 770</u> 54 693	<u>66 803</u> 54 693
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>82 545</u> 64 637	<u>86 007</u> 64 637	<u>89 468</u> 64 637	<u>95 006</u> 64 637	<u>70 430</u> 64 637	<u>82 545</u> 64 637
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>156 057</u> 129 727	<u>161 002</u> 129 727	<u>165 947</u> 129 727	<u>173 859</u> 129 727	<u>138 750</u> 129 727	<u>156 057</u> 129 727
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>202 938</u> 165 435	<u>210 061</u> 165 435	<u>217 185</u> 165 435	<u>228 583</u> 165 435	<u>178 005</u> 165 435	<u>202 938</u> 165 435

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>102 564</u> 89 633	<u>95 075</u> 89 633	<u>108 134</u> 89 633	<u>115 845</u> 89 633	<u>100 422</u> 89 633	<u>94 175</u> 89 633
225-202-0102	2		1	550	<u>44 765</u> 40 455	<u>42 411</u> 40 455	<u>46 515</u> 40 455	<u>48 938</u> 40 455	<u>44 091</u> 40 455	<u>42 128</u> 40 455
225-202-0103	3		1	900	<u>62 437</u> 55 597	<u>58 585</u> 55 597	<u>65 302</u> 55 597	<u>69 267</u> 55 597	<u>61 336</u> 55 597	<u>58 123</u> 55 597
225-202-0104	4		1	1530	<u>91 851</u> 80 503	<u>85 303</u> 80 503	<u>96 720</u> 80 503	<u>103 462</u> 80 503	<u>89 978</u> 80 503	<u>84 516</u> 80 503
225-202-0105	5		1	2300	<u>136 765</u> 119 732					
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 258</u> 10 939	<u>11 845</u> 10 939	<u>14 308</u> 10 939	<u>15 762</u> 10 939	<u>12 854</u> 10 939	<u>11 676</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 554</u> 16 363	<u>17 628</u> 16 363	<u>20 986</u> 16 363	<u>22 969</u> 16 363	<u>19 003</u> 16 363	<u>17 397</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>36 191</u> 31 550	<u>33 495</u> 31 550	<u>38 196</u> 31 550	<u>40 972</u> 31 550	<u>35 420</u> 31 550	<u>33 171</u> 31 550
225-202-0500	13015-2012, 9 / 2									
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 320</u> 19 075	<u>20 394</u> 19 075	<u>23 753</u> 19 075	<u>25 735</u> 19 075	<u>21 770</u> 19 075	<u>20 163</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>154 086</u> 128 913	<u>138 893</u> 128 913	<u>165 384</u> 128 913	<u>181 026</u> 128 913	<u>149 741</u> 128 913	<u>137 068</u> 128 913



225-202-0100	13015-2012										
225-202-0101	1		1	1750	<u>102 993</u> 89 633	<u>94 225</u> 89 633	<u>93 622</u> 89 633	<u>93 622</u> 89 633	<u>104 278</u> 89 633	<u>102 136</u> 89 633	<u>99 012</u> 89 633
225-202-0102	2		1	550	<u>44 899</u> 40 455	<u>42 144</u> 40 455	<u>41 954</u> 40 455	<u>41 954</u> 40 455	<u>45 303</u> 40 455	<u>44 630</u> 40 455	<u>43 648</u> 40 455
225-202-0103	3		1	900	<u>62 658</u> 55 597	<u>58 148</u> 55 597	<u>57 838</u> 55 597	<u>57 838</u> 55 597	<u>63 319</u> 55 597	<u>62 217</u> 55 597	<u>60 611</u> 55 597
225-202-0104	4		1	1530	<u>92 226</u> 80 503	<u>84 560</u> 80 503	<u>84 032</u> 80 503	<u>84 032</u> 80 503	<u>93 349</u> 80 503	<u>91 476</u> 80 503	<u>88 745</u> 80 503
225-202-0105	5		1	2300							
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2										
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 339</u> 10 939	<u>11 685</u> 10 939	<u>11 571</u> 10 939	<u>11 571</u> 10 939	<u>13 581</u> 10 939	<u>13 177</u> 10 939	<u>12 588</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 664</u> 16 363	<u>17 410</u> 16 363	<u>17 255</u> 16 363	<u>17 255</u> 16 363	<u>19 995</u> 16 363	<u>19 444</u> 16 363	<u>18 641</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>36 345</u> 31 550	<u>33 189</u> 31 550	<u>32 972</u> 31 550	<u>32 972</u> 31 550	<u>36 808</u> 31 550	<u>36 037</u> 31 550	<u>34 912</u> 31 550
225-202-0500	13015-2012, 9 / 2										
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 431</u> 19 075	<u>20 176</u> 19 075	<u>20 021</u> 19 075	<u>20 021</u> 19 075	<u>22 761</u> 19 075	<u>22 210</u> 19 075	<u>21 407</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>154 955</u> 128 913	<u>137 169</u> 128 913	<u>135 945</u> 128 913	<u>135 945</u> 128 913	<u>157 562</u> 128 913	<u>153 217</u> 128 913	<u>146 880</u> 128 913

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>101 708</u> 89 633	<u>103 850</u> 89 633	<u>105 992</u> 89 633	<u>109 419</u> 89 633	<u>93 622</u> 89 633	<u>101 708</u> 89 633
225-202-0102	2		1	550	<u>44 495</u> 40 455	<u>45 168</u> 40 455	<u>45 842</u> 40 455	<u>46 919</u> 40 455	<u>41 954</u> 40 455	<u>44 495</u> 40 455
225-202-0103	3		1	900	<u>61 997</u> 55 597	<u>63 098</u> 55 597	<u>64 200</u> 55 597	<u>65 962</u> 55 597	<u>57 838</u> 55 597	<u>61 997</u> 55 597
225-202-0104	4		1	1530	<u>91 102</u> 80 503	<u>92 975</u> 80 503	<u>94 847</u> 80 503	<u>97 844</u> 80 503	<u>84 032</u> 80 503	<u>91 102</u> 80 503
225-202-0105	5		1	2300						
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 096</u> 10 939	<u>13 500</u> 10 939	<u>13 904</u> 10 939	<u>14 550</u> 10 939	<u>11 571</u> 10 939	<u>13 096</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 334</u> 16 363	<u>19 885</u> 16 363	<u>20 435</u> 16 363	<u>21 317</u> 16 363	<u>17 255</u> 16 363	<u>19 334</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>35 883</u> 31 550	<u>36 654</u> 31 550	<u>37 425</u> 31 550	<u>38 659</u> 31 550	<u>32 972</u> 31 550	<u>35 883</u> 31 550
225-202-0500	13015-2012, 9 / 2									
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 100</u> 19 075	<u>22 651</u> 19 075	<u>23 202</u> 19 075	<u>24 083</u> 19 075	<u>20 021</u> 19 075	<u>22 100</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>152 348</u> 128 913	<u>156 693</u> 128 913	<u>161 039</u> 128 913	<u>167 991</u> 128 913	<u>135 945</u> 128 913	<u>152 348</u> 128 913

225-202-0700	13015-2012, 15 / 2									
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 109</u> 16 363	<u>17 482</u> 16 363	<u>20 318</u> 16 363	<u>21 992</u> 16 363	<u>18 643</u> 16 363	<u>17 287</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>55 129</u> 49 992	<u>52 347</u> 49 992	<u>57 198</u> 49 992	<u>60 062</u> 49 992	<u>54 334</u> 49 992	<u>52 013</u> 49 992
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>71 522</u> 64 366	<u>67 576</u> 64 366	<u>74 456</u> 64 366	<u>78 519</u> 64 366	<u>70 393</u> 64 366	<u>67 102</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>133 438</u> 123 127	<u>128 160</u> 123 127	<u>137 361</u> 123 127	<u>142 795</u> 123 127	<u>131 928</u> 123 127	<u>127 527</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>106 336</u> 90 991	<u>125 400</u> 117 639				<u>124 066</u> 117 639
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>118 480</u> 100 706	<u>107 882</u> 100 706	<u>126 359</u> 100 706	<u>137 269</u> 100 706	<u>115 449</u> 100 706	<u>106 610</u> 100 706
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>130 588</u> 112 583	<u>119 995</u> 112 583	<u>138 464</u> 112 583	<u>149 370</u> 112 583	<u>127 558</u> 112 583	<u>118 723</u> 112 583
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>116 901</u> 99 202	<u>106 334</u> 99 202	<u>124 758</u> 99 202	<u>135 637</u> 99 202	<u>113 879</u> 99 202	<u>105 064</u> 99 202
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>108 267</u> 90 619	<u>97 619</u> 90 619	<u>116 185</u> 90 619	<u>127 148</u> 90 619	<u>105 222</u> 90 619	<u>96 340</u> 90 619
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>121 841</u> 103 833	<u>111 128</u> 103 833	<u>129 806</u> 103 833	<u>140 836</u> 103 833	<u>118 777</u> 103 833	<u>109 842</u> 103 833

225-202-0700	13015-2012, 15 / 2										
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 202</u> 16 363	<u>17 298</u> 16 363	<u>17 167</u> 16 363	<u>17 167</u> 16 363	<u>19 481</u> 16 363	<u>19 016</u> 16 363	<u>18 337</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012										
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>55 288</u> 49 992	<u>52 032</u> 49 992	<u>51 808</u> 49 992	<u>51 808</u> 49 992	<u>55 766</u> 49 992	<u>54 970</u> 49 992	<u>53 810</u> 49 992
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>71 747</u> 64 366	<u>67 128</u> 64 366	<u>66 810</u> 64 366	<u>66 810</u> 64 366	<u>72 425</u> 64 366	<u>71 296</u> 64 366	<u>69 650</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>133 739</u> 123 127	<u>127 562</u> 123 127	<u>127 137</u> 123 127	<u>127 137</u> 123 127	<u>134 645</u> 123 127	<u>133 136</u> 123 127	<u>130 935</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594		<u>124 140</u> 117 639	<u>123 246</u> 117 639	<u>123 246</u> 117 639			<u>131 237</u> 117 639
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>119 086</u> 100 706	<u>106 680</u> 100 706	<u>105 827</u> 100 706	<u>105 827</u> 100 706	<u>120 904</u> 100 706	<u>117 873</u> 100 706	<u>113 454</u> 100 706
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>131 194</u> 112 583	<u>118 793</u> 112 583	<u>117 940</u> 112 583	<u>117 940</u> 112 583	<u>133 011</u> 112 583	<u>129 982</u> 112 583	<u>125 564</u> 112 583
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>117 505</u> 99 202	<u>105 135</u> 99 202	<u>104 284</u> 99 202	<u>104 284</u> 99 202	<u>119 318</u> 99 202	<u>116 296</u> 99 202	<u>111 889</u> 99 202
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>108 877</u> 90 619	<u>96 411</u> 90 619	<u>95 553</u> 90 619	<u>95 553</u> 90 619	<u>110 704</u> 90 619	<u>107 658</u> 90 619	<u>103 217</u> 90 619
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>122 454</u> 103 833	<u>109 913</u> 103 833	<u>109 050</u> 103 833	<u>109 050</u> 103 833	<u>124 292</u> 103 833	<u>121 228</u> 103 833	<u>116 760</u> 103 833

225-202-0700	13015-2012, 15 / 2									
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>18 923</u> 16 363	<u>19 388</u> 16 363	<u>19 853</u> 16 363	<u>20 597</u> 16 363	<u>17 167</u> 16 363	<u>18 923</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>54 811</u> 49 992	<u>55 607</u> 49 992	<u>56 402</u> 49 992	<u>57 675</u> 49 992	<u>51 808</u> 49 992	<u>54 811</u> 49 992
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>71 070</u> 64 366	<u>72 199</u> 64 366	<u>73 327</u> 64 366	<u>75 133</u> 64 366	<u>66 810</u> 64 366	<u>71 070</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>132 834</u> 123 127	<u>134 343</u> 123 127	<u>135 852</u> 123 127	<u>138 267</u> 123 127	<u>127 137</u> 123 127	<u>132 834</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594					<u>123 246</u> 117 639	
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>117 267</u> 100 706	<u>120 298</u> 100 706	<u>123 329</u> 100 706	<u>128 178</u> 100 706	<u>105 827</u> 100 706	<u>117 267</u> 100 706
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>129 376</u> 112 583	<u>132 406</u> 112 583	<u>135 435</u> 112 583	<u>140 282</u> 112 583	<u>117 940</u> 112 583	<u>129 376</u> 112 583
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>115 692</u> 99 202	<u>118 714</u> 99 202	<u>121 736</u> 99 202	<u>126 571</u> 99 202	<u>104 284</u> 99 202	<u>115 692</u> 99 202
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>107 049</u> 90 619	<u>110 095</u> 90 619	<u>113 140</u> 90 619	<u>118 012</u> 90 619	<u>95 553</u> 90 619	<u>107 049</u> 90 619
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>120 615</u> 103 833	<u>123 679</u> 103 833	<u>126 743</u> 103 833	<u>131 645</u> 103 833	<u>109 050</u> 103 833	<u>120 615</u> 103 833

8.04-08-2021

225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>11 701</u> 11 300	<u>12 452</u> 11 300	<u>12 098</u> 11 300	<u>12 926</u> 11 300	<u>12 940</u> 11 300	<u>12 833</u> 11 300
225-202-1206	15-8		1	165	<u>10 756</u> 10 396	<u>11 408</u> 10 396	<u>11 101</u> 10 396	<u>11 820</u> 10 396	<u>11 832</u> 10 396	<u>11 739</u> 10 396
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 320</u> 8 588	<u>8 943</u> 8 588	<u>9 600</u> 8 588	<u>9 988</u> 8 588	<u>9 212</u> 8 588	<u>8 898</u> 8 588
225-202-1209	5		1	73	<u>5 507</u> 5 334	<u>5 796</u> 5 334	<u>5 660</u> 5 334	<u>5 978</u> 5 334	<u>5 984</u> 5 334	<u>5 943</u> 5 334
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 888</u> 4 339	<u>4 577</u> 4 339	<u>5 118</u> 4 339	<u>5 438</u> 4 339	<u>4 799</u> 4 339	<u>4 540</u> 4 339

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>93 079</u> 78 085	<u>83 008</u> 78 164	<u>100 333</u> 78 085	<u>111 802</u> 78 085	<u>89 921</u> 78 085	<u>85 357</u> 78 085
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 462</u> 66 219	<u>72 758</u> 66 219	<u>91 421</u> 66 219	<u>102 442</u> 66 219	<u>80 401</u> 66 219	<u>71 472</u> 66 219
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 906</u> 52 734	<u>56 085</u> 52 734	<u>72 769</u> 52 734	<u>84 401</u> 52 734	<u>62 718</u> 52 734	<u>60 360</u> 52 734

225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>11 765</u> 11 300	<u>12 973</u> 11 300	<u>12 647</u> 11 300	<u>12 829</u> 11 300	<u>11 840</u> 11 300	<u>13 508</u> 11 300	<u>12 053</u> 11 300
225-202-1206	15-8		1	165	<u>10 811</u> 10 396	<u>11 860</u> 10 396	<u>11 578</u> 10 396	<u>11 735</u> 10 396	<u>10 876</u> 10 396	<u>12 325</u> 10 396	<u>11 061</u> 10 396
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 342</u> 8 588	<u>8 901</u> 8 588	<u>8 870</u> 8 588	<u>8 870</u> 8 588	<u>9 406</u> 8 588	<u>9 298</u> 8 588	<u>9 141</u> 8 588
225-202-1209	5		1	73	<u>5 532</u> 5 334	<u>5 996</u> 5 334	<u>5 871</u> 5 334	<u>5 941</u> 5 334	<u>5 561</u> 5 334	<u>6 202</u> 5 334	<u>5 643</u> 5 334
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 905</u> 4 339	<u>4 542</u> 4 339	<u>4 517</u> 4 339	<u>4 517</u> 4 339	<u>4 959</u> 4 339	<u>4 870</u> 4 339	<u>4 740</u> 4 339

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>93 710</u> 78 085	<u>86 105</u> 78 085	<u>83 325</u> 78 085	<u>85 188</u> 78 085	<u>95 212</u> 78 085	<u>96 236</u> 78 085	<u>88 052</u> 78 085
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>84 074</u> 66 219	<u>71 544</u> 66 219	<u>70 681</u> 66 219	<u>70 681</u> 66 219	<u>85 911</u> 66 219	<u>82 850</u> 66 219	<u>78 386</u> 66 219
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>66 544</u> 52 734	<u>61 442</u> 52 734	<u>57 718</u> 52 734	<u>60 503</u> 52 734	<u>67 871</u> 52 734	<u>70 932</u> 52 734	<u>60 932</u> 52 734

225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>11 765</u> 11 300	<u>12 880</u> 11 300	<u>13 931</u> 11 300	<u>12 263</u> 11 300	<u>12 777</u> 11 300	<u>13 149</u> 11 300
225-202-1206	15-8		1	165	<u>10 811</u> 10 396	<u>11 780</u> 10 396	<u>12 692</u> 10 396	<u>11 244</u> 10 396	<u>11 691</u> 10 396	<u>12 014</u> 10 396
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 277</u> 8 588	<u>9 385</u> 8 588	<u>9 492</u> 8 588	<u>9 665</u> 8 588	<u>8 870</u> 8 588	<u>9 277</u> 8 588
225-202-1209	5		1	73	<u>5 532</u> 5 334	<u>5 960</u> 5 334	<u>6 364</u> 5 334	<u>5 723</u> 5 334	<u>5 921</u> 5 334	<u>6 064</u> 5 334
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 852</u> 4 339	<u>4 941</u> 4 339	<u>5 030</u> 4 339	<u>5 171</u> 4 339	<u>4 517</u> 4 339	<u>4 852</u> 4 339

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>91 816</u> 78 085	<u>97 875</u> 78 085	<u>101 766</u> 78 085	<u>102 586</u> 78 085	<u>84 615</u> 78 085	<u>95 212</u> 78 085
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>82 238</u> 66 219	<u>85 299</u> 66 219	<u>88 360</u> 66 219	<u>93 258</u> 66 219	<u>70 681</u> 66 219	<u>82 238</u> 66 219
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 631</u> 52 734	<u>72 156</u> 52 734	<u>76 442</u> 52 734	<u>75 218</u> 52 734	<u>59 646</u> 52 734	<u>69 707</u> 52 734



225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513		<u>177 575</u> 170 941				<u>158 812</u> 150 421
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 826</u> 90 081	<u>97 105</u> 90 081	<u>115 798</u> 90 081	<u>126 836</u> 90 081	<u>104 760</u> 90 081	<u>95 817</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>122 104</u> 104 078	<u>111 382</u> 104 078	<u>130 076</u> 104 078	<u>141 114</u> 104 078	<u>119 037</u> 104 078	<u>110 095</u> 104 078
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>137 062</u> 118 725	<u>126 328</u> 118 725	<u>145 044</u> 118 725	<u>156 095</u> 118 725	<u>133 992</u> 118 725	<u>125 039</u> 118 725
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>151 880</u> 133 264	<u>141 154</u> 133 264	<u>159 855</u> 133 264	<u>170 897</u> 133 264	<u>148 812</u> 133 264	<u>139 866</u> 133 264
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>135 823</u> 117 522	<u>125 098</u> 117 522	<u>143 798</u> 117 522	<u>154 841</u> 117 522	<u>132 756</u> 117 522	<u>123 809</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>158 290</u> 139 537	<u>147 556</u> 139 537	<u>166 272</u> 139 537	<u>177 323</u> 139 537	<u>155 221</u> 139 537	<u>146 267</u> 139 537
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>135 049</u> 116 830	<u>124 239</u> 116 830	<u>143 053</u> 116 830	<u>154 302</u> 116 830	<u>131 928</u> 116 830	<u>123 367</u> 116 830
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>10 417</u> 9 402	<u>9 861</u> 9 402	<u>10 831</u> 9 402	<u>11 404</u> 9 402	<u>10 258</u> 9 402	<u>9 794</u> 9 402
225-203-0702	2		1	220	<u>17 076</u> 15 368	<u>16 134</u> 15 368	<u>17 776</u> 15 368	<u>18 745</u> 15 368	<u>16 807</u> 15 368	<u>16 021</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 649</u> 22 962	<u>24 151</u> 22 962	<u>26 763</u> 22 962	<u>28 305</u> 22 962	<u>25 221</u> 22 962	<u>23 971</u> 22 962

225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513		<u>180 836</u> 170 887	<u>157 151</u> 150 421	<u>158 095</u> 150 421			<u>161 824</u> 150 421
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>108 439</u> 90 081	<u>95 889</u> 90 081	<u>95 025</u> 90 081	<u>95 025</u> 90 081	<u>110 279</u> 90 081	<u>107 213</u> 90 081	<u>102 741</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>122 717</u> 104 078	<u>110 166</u> 104 078	<u>109 303</u> 104 078	<u>109 303</u> 104 078	<u>124 556</u> 104 078	<u>121 490</u> 104 078	<u>117 019</u> 104 078
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>137 676</u> 118 725	<u>125 110</u> 118 725	<u>124 246</u> 118 725	<u>124 246</u> 118 725	<u>139 518</u> 118 725	<u>136 448</u> 118 725	<u>131 971</u> 118 725
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 493</u> 133 264	<u>139 938</u> 133 264	<u>139 074</u> 133 264	<u>139 074</u> 133 264	<u>154 334</u> 133 264	<u>151 266</u> 133 264	<u>146 793</u> 133 264
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>136 436</u> 117 522	<u>123 881</u> 117 522	<u>123 017</u> 117 522	<u>123 017</u> 117 522	<u>138 277</u> 117 522	<u>135 210</u> 117 522	<u>130 736</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>158 904</u> 139 537	<u>146 339</u> 139 537	<u>145 474</u> 139 537	<u>145 474</u> 139 537	<u>160 746</u> 139 537	<u>157 676</u> 139 537	<u>153 200</u> 139 537
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>135 673</u> 116 830	<u>123 518</u> 116 830	<u>122 624</u> 116 830	<u>123 031</u> 116 830	<u>137 500</u> 116 830	<u>134 868</u> 116 830	<u>129 897</u> 116 830
225-203-0700	13015-2012										
225-203-0701	1		1	130	<u>10 449</u> 9 402	<u>9 798</u> 9 402	<u>9 753</u> 9 402	<u>9 753</u> 9 402	<u>10 545</u> 9 402	<u>10 385</u> 9 402	<u>10 153</u> 9 402
225-203-0702	2		1	220	<u>17 130</u> 15 368	<u>16 028</u> 15 368	<u>15 952</u> 15 368	<u>15 952</u> 15 368	<u>17 291</u> 15 368	<u>17 022</u> 15 368	<u>16 629</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 735</u> 22 962	<u>23 981</u> 22 962	<u>23 860</u> 22 962	<u>23 860</u> 22 962	<u>25 992</u> 22 962	<u>25 563</u> 22 962	<u>24 939</u> 22 962

225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513					<u>157 664</u> 150 421	
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>106 599</u> 90 081	<u>109 666</u> 90 081	<u>112 732</u> 90 081	<u>117 638</u> 90 081	<u>95 025</u> 90 081	<u>106 599</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>120 877</u> 104 078	<u>123 943</u> 104 078	<u>127 009</u> 104 078	<u>131 915</u> 104 078	<u>109 303</u> 104 078	<u>120 877</u> 104 078
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>135 834</u> 118 725	<u>138 904</u> 118 725	<u>141 974</u> 118 725	<u>146 886</u> 118 725	<u>124 246</u> 118 725	<u>135 834</u> 118 725
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>150 653</u> 133 264	<u>153 720</u> 133 264	<u>156 788</u> 133 264	<u>161 695</u> 133 264	<u>139 074</u> 133 264	<u>150 653</u> 133 264
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>134 596</u> 117 522	<u>137 663</u> 117 522	<u>140 731</u> 117 522	<u>145 638</u> 117 522	<u>123 017</u> 117 522	<u>134 596</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 062</u> 139 537	<u>160 132</u> 139 537	<u>163 202</u> 139 537	<u>168 114</u> 139 537	<u>145 474</u> 139 537	<u>157 062</u> 139 537
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>133 801</u> 116 830	<u>137 261</u> 116 830	<u>140 468</u> 116 830	<u>144 968</u> 116 830	<u>122 964</u> 116 830	<u>134 197</u> 116 830
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>10 354</u> 9 402	<u>10 513</u> 9 402	<u>10 672</u> 9 402	<u>10 926</u> 9 402	<u>9 753</u> 9 402	<u>10 354</u> 9 402
225-203-0702	2		1	220	<u>16 968</u> 15 368	<u>17 237</u> 15 368	<u>17 507</u> 15 368	<u>17 938</u> 15 368	<u>15 952</u> 15 368	<u>16 968</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 478</u> 22 962	<u>25 906</u> 22 962	<u>26 334</u> 22 962	<u>27 020</u> 22 962	<u>23 860</u> 22 962	<u>25 478</u> 22 962

225-203-0704	4		1	480	<u>30 165</u> 26 578	<u>28 110</u> 26 578	<u>31 692</u> 26 578	<u>33 807</u> 26 578	<u>29 577</u> 26 578	<u>27 864</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>45 498</u> 40 862	<u>42 930</u> 40 862	<u>47 407</u> 40 862	<u>50 051</u> 40 862	<u>44 763</u> 40 862	<u>42 621</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>89 285</u> 79 734	<u>83 935</u> 79 734	<u>93 263</u> 79 734	<u>98 771</u> 79 734	<u>87 755</u> 79 734	<u>83 293</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>147 921</u> 133 975	<u>140 345</u> 133 975	<u>153 554</u> 133 975	<u>161 353</u> 133 975	<u>145 754</u> 133 975	<u>139 435</u> 133 975
225-203-0708	8		1	2880	<u>197 310</u> 175 470	<u>184 984</u> 175 470	<u>206 475</u> 175 470	<u>219 166</u> 175 470	<u>193 785</u> 175 470	<u>183 503</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>13 009</u> 11 662	<u>12 260</u> 11 662	<u>13 566</u> 11 662	<u>14 337</u> 11 662	<u>12 795</u> 11 662	<u>12 170</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 743</u> 21 606	<u>22 924</u> 21 606	<u>26 096</u> 21 606	<u>27 968</u> 21 606	<u>24 223</u> 21 606	<u>22 706</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 774</u> 45 834	<u>47 741</u> 45 834	<u>51 285</u> 45 834	<u>53 378</u> 45 834	<u>49 192</u> 45 834	<u>47 497</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>55 256</u> 50 896	<u>53 009</u> 50 896	<u>56 926</u> 50 896	<u>59 240</u> 50 896	<u>54 613</u> 50 896	<u>52 739</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>62 539</u> 56 320	<u>59 115</u> 56 320	<u>65 084</u> 56 320	<u>68 610</u> 56 320	<u>61 559</u> 56 320	<u>58 703</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>104 527</u> 96 549	<u>100 461</u> 96 549	<u>107 550</u> 96 549	<u>111 736</u> 96 549	<u>103 364</u> 96 549	<u>99 972</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>110 998</u> 102 425	<u>106 611</u> 102 425	<u>114 260</u> 102 425	<u>118 776</u> 102 425	<u>109 743</u> 102 425	<u>106 084</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 500</u> 14 193	<u>15 467</u> 14 193	<u>19 012</u> 14 193	<u>21 105</u> 14 193	<u>16 919</u> 14 193	<u>15 223</u> 14 193

225-203-0704	4		1	480	<u>30 282</u> 26 578	<u>27 877</u> 26 578	<u>27 712</u> 26 578	<u>27 712</u> 26 578	<u>30 635</u> 26 578	<u>30 047</u> 26 578	<u>29 190</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>45 645</u> 40 862	<u>42 638</u> 40 862	<u>42 432</u> 40 862	<u>42 432</u> 40 862	<u>46 085</u> 40 862	<u>45 351</u> 40 862	<u>44 280</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>89 591</u> 79 734	<u>83 328</u> 79 734	<u>82 897</u> 79 734	<u>82 897</u> 79 734	<u>90 509</u> 79 734	<u>88 979</u> 79 734	<u>86 748</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>148 354</u> 133 975	<u>139 486</u> 133 975	<u>138 876</u> 133 975	<u>138 876</u> 133 975	<u>149 654</u> 133 975	<u>147 487</u> 133 975	<u>144 328</u> 133 975
225-203-0708	8		1	2880	<u>198 015</u> 175 470	<u>183 585</u> 175 470	<u>182 592</u> 175 470	<u>182 592</u> 175 470	<u>200 130</u> 175 470	<u>196 605</u> 175 470	<u>191 464</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>13 052</u> 11 662	<u>12 175</u> 11 662	<u>12 115</u> 11 662	<u>12 115</u> 11 662	<u>13 180</u> 11 662	<u>12 966</u> 11 662	<u>12 654</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 847</u> 21 606	<u>22 718</u> 21 606	<u>22 571</u> 21 606	<u>22 571</u> 21 606	<u>25 159</u> 21 606	<u>24 639</u> 21 606	<u>23 881</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 890</u> 45 834	<u>47 510</u> 45 834	<u>47 346</u> 45 834	<u>47 346</u> 45 834	<u>50 239</u> 45 834	<u>49 657</u> 45 834	<u>48 810</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>55 384</u> 50 896	<u>52 754</u> 50 896	<u>52 573</u> 50 896	<u>52 573</u> 50 896	<u>55 770</u> 50 896	<u>55 127</u> 50 896	<u>54 190</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>62 734</u> 56 320	<u>58 726</u> 56 320	<u>58 450</u> 56 320	<u>58 450</u> 56 320	<u>63 322</u> 56 320	<u>62 343</u> 56 320	<u>60 915</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>104 759</u> 96 549	<u>99 999</u> 96 549	<u>99 672</u> 96 549	<u>99 672</u> 96 549	<u>105 457</u> 96 549	<u>104 294</u> 96 549	<u>102 598</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>111 249</u> 102 425	<u>106 113</u> 102 425	<u>105 760</u> 102 425	<u>105 760</u> 102 425	<u>112 001</u> 102 425	<u>110 747</u> 102 425	<u>108 917</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 617</u> 14 193	<u>15 237</u> 14 193	<u>15 073</u> 14 193	<u>15 073</u> 14 193	<u>17 965</u> 14 193	<u>17 384</u> 14 193	<u>16 536</u> 14 193

225-203-0704	4		1	480	<u>29 930</u> 26 578	<u>30 517</u> 26 578	<u>31 105</u> 26 578	<u>32 045</u> 26 578	<u>27 712</u> 26 578	<u>29 930</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>45 204</u> 40 862	<u>45 938</u> 40 862	<u>46 673</u> 40 862	<u>47 848</u> 40 862	<u>42 432</u> 40 862	<u>45 204</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>88 673</u> 79 734	<u>90 203</u> 79 734	<u>91 733</u> 79 734	<u>94 181</u> 79 734	<u>82 897</u> 79 734	<u>88 673</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>147 054</u> 133 975	<u>149 221</u> 133 975	<u>151 387</u> 133 975	<u>154 853</u> 133 975	<u>138 876</u> 133 975	<u>147 054</u> 133 975
225-203-0708	8		1	2880	<u>195 900</u> 175 470	<u>199 425</u> 175 470	<u>202 950</u> 175 470	<u>208 590</u> 175 470	<u>182 592</u> 175 470	<u>195 900</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 923</u> 11 662	<u>13 137</u> 11 662	<u>13 352</u> 11 662	<u>13 694</u> 11 662	<u>12 115</u> 11 662	<u>12 923</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 535</u> 21 606	<u>25 055</u> 21 606	<u>25 576</u> 21 606	<u>26 408</u> 21 606	<u>22 571</u> 21 606	<u>24 535</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 541</u> 45 834	<u>50 122</u> 45 834	<u>50 704</u> 45 834	<u>51 634</u> 45 834	<u>47 346</u> 45 834	<u>49 541</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>54 999</u> 50 896	<u>55 641</u> 50 896	<u>56 284</u> 50 896	<u>57 312</u> 50 896	<u>52 573</u> 50 896	<u>54 999</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>62 147</u> 56 320	<u>63 126</u> 56 320	<u>64 105</u> 56 320	<u>65 672</u> 56 320	<u>58 450</u> 56 320	<u>62 147</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>104 062</u> 96 549	<u>105 224</u> 96 549	<u>106 387</u> 96 549	<u>108 248</u> 96 549	<u>99 672</u> 96 549	<u>104 062</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>110 496</u> 102 425	<u>111 750</u> 102 425	<u>113 005</u> 102 425	<u>115 012</u> 102 425	<u>105 760</u> 102 425	<u>110 496</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 268</u> 14 193	<u>17 849</u> 14 193	<u>18 430</u> 14 193	<u>19 361</u> 14 193	<u>15 073</u> 14 193	<u>17 268</u> 14 193

225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>31 355</u> 26 217	<u>28 252</u> 26 217	<u>33 663</u> 26 217	<u>36 857</u> 26 217	<u>30 468</u> 26 217	<u>27 880</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>44 189</u> 38 330	<u>40 765</u> 38 330	<u>46 735</u> 38 330	<u>50 260</u> 38 330	<u>43 210</u> 38 330	<u>40 354</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>174 046</u> 157 841	<u>165 272</u> 157 841	<u>180 570</u> 157 842	<u>189 603</u> 157 841	<u>171 537</u> 157 841	<u>164 218</u> 157 841
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>127 497</u> 111 737	<u>118 402</u> 111 737	<u>134 259</u> 111 737	<u>143 623</u> 111 737	<u>124 896</u> 111 737	<u>117 309</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>181 850</u> 164 712	<u>172 541</u> 164 712	<u>188 771</u> 164 712	<u>198 355</u> 164 712	<u>179 188</u> 164 712	<u>171 423</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 828</u> 3 465	<u>3 620</u> 3 465	<u>3 979</u> 3 465	<u>4 204</u> 3 465	<u>3 766</u> 3 465	<u>3 631</u> 3 465
225-203-0802	-2		1	90	<u>5 183</u> 4 520	<u>4 798</u> 4 520	<u>5 470</u> 4 520	<u>5 866</u> 4 520	<u>5 073</u> 4 520	<u>4 752</u> 4 520
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 149</u> 5 454	<u>5 733</u> 5 454	<u>6 453</u> 5 454	<u>6 902</u> 5 454	<u>6 025</u> 5 454	<u>5 756</u> 5 454
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 995</u> 7 820	<u>8 310</u> 7 820	<u>9 504</u> 7 820	<u>10 209</u> 7 820	<u>8 799</u> 7 820	<u>8 227</u> 7 820
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 446</u> 8 227	<u>8 696</u> 8 227	<u>9 992</u> 8 227	<u>10 800</u> 8 227	<u>9 222</u> 8 227	<u>8 737</u> 8 227
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 661</u> 11 165	<u>11 805</u> 11 165	<u>13 297</u> 11 165	<u>14 179</u> 11 165	<u>12 416</u> 11 165	<u>11 702</u> 11 165
225-203-0807	-7		1	250	<u>12 622</u> 10 939	<u>11 581</u> 10 939	<u>13 381</u> 10 939	<u>14 503</u> 10 939	<u>12 312</u> 10 939	<u>11 638</u> 10 939

225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>31 533</u> 26 217	<u>27 900</u> 26 217	<u>27 650</u> 26 217	<u>27 650</u> 26 217	<u>32 065</u> 26 217	<u>31 178</u> 26 217	<u>29 884</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>44 385</u> 38 330	<u>40 376</u> 38 330	<u>40 101</u> 38 330	<u>40 101</u> 38 330	<u>44 972</u> 38 330	<u>43 993</u> 38 330	<u>42 565</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>174 548</u> 157 841	<u>164 277</u> 157 841	<u>163 570</u> 157 841	<u>163 570</u> 157 841	<u>176 054</u> 157 841	<u>173 544</u> 157 841	<u>169 885</u> 157 841
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>128 017</u> 111 737	<u>117 370</u> 111 737	<u>116 637</u> 111 737	<u>116 637</u> 111 737	<u>129 577</u> 111 737	<u>126 976</u> 111 737	<u>123 183</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>182 382</u> 164 712	<u>171 485</u> 164 712	<u>170 735</u> 164 712	<u>170 735</u> 164 712	<u>183 979</u> 164 712	<u>181 317</u> 164 712	<u>177 435</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012										
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 840</u> 3 465	<u>3 639</u> 3 465	<u>3 603</u> 3 465	<u>3 621</u> 3 465	<u>3 873</u> 3 465	<u>3 853</u> 3 465	<u>3 727</u> 3 465
225-203-0802	-2		1	90	<u>5 205</u> 4 520	<u>4 754</u> 4 520	<u>4 723</u> 4 520	<u>4 723</u> 4 520	<u>5 271</u> 4 520	<u>5 161</u> 4 520	<u>5 001</u> 4 520
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 174</u> 5 454	<u>5 772</u> 5 454	<u>5 699</u> 5 454	<u>5 736</u> 5 454	<u>6 241</u> 5 454	<u>6 200</u> 5 454	<u>5 948</u> 5 454
225-203-0804	-4		1	160	<u>9 034</u> 7 820	<u>8 232</u> 7 820	<u>8 177</u> 7 820	<u>8 177</u> 7 820	<u>9 151</u> 7 820	<u>8 955</u> 7 820	<u>8 670</u> 7 820
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 490</u> 8 227	<u>8 767</u> 8 227	<u>8 636</u> 8 227	<u>8 703</u> 8 227	<u>9 610</u> 8 227	<u>9 537</u> 8 227	<u>9 083</u> 8 227
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 710</u> 11 165	<u>11 708</u> 11 165	<u>11 639</u> 11 165	<u>11 639</u> 11 165	<u>12 857</u> 11 165	<u>12 612</u> 11 165	<u>12 255</u> 11 165
225-203-0807	-7		1	250	<u>12 684</u> 10 939	<u>11 679</u> 10 939	<u>11 497</u> 10 939	<u>11 590</u> 10 939	<u>12 851</u> 10 939	<u>12 749</u> 10 939	<u>12 118</u> 10 939



225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>31 000</u> 26 217	<u>31 888</u> 26 217	<u>32 775</u> 26 217	<u>34 195</u> 26 217	<u>27 650</u> 26 217	<u>31 000</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>43 797</u> 38 330	<u>44 776</u> 38 330	<u>45 756</u> 38 330	<u>47 322</u> 38 330	<u>40 101</u> 38 330	<u>43 797</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>173 042</u> 157 841	<u>175 552</u> 157 841	<u>178 061</u> 157 841	<u>182 076</u> 157 841	<u>163 570</u> 157 841	<u>173 042</u> 157 841
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>126 456</u> 111 737	<u>129 057</u> 111 737	<u>131 658</u> 111 737	<u>135 820</u> 111 737	<u>116 637</u> 111 737	<u>126 456</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>180 785</u> 164 712	<u>183 447</u> 164 712	<u>186 109</u> 164 712	<u>190 369</u> 164 712	<u>170 735</u> 164 712	<u>180 785</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 803</u> 3 465	<u>3 894</u> 3 465	<u>3 963</u> 3 465	<u>4 020</u> 3 465	<u>3 616</u> 3 465	<u>3 837</u> 3 465
225-203-0802	-2		1	90	<u>5 139</u> 4 520	<u>5 249</u> 4 520	<u>5 360</u> 4 520	<u>5 536</u> 4 520	<u>4 723</u> 4 520	<u>5 139</u> 4 520
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 100</u> 5 454	<u>6 281</u> 5 454	<u>6 420</u> 5 454	<u>6 534</u> 5 454	<u>5 725</u> 5 454	<u>6 167</u> 5 454
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 916</u> 7 820	<u>9 112</u> 7 820	<u>9 308</u> 7 820	<u>9 621</u> 7 820	<u>8 177</u> 7 820	<u>8 916</u> 7 820
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 356</u> 8 227	<u>9 684</u> 8 227	<u>9 933</u> 8 227	<u>10 139</u> 8 227	<u>8 682</u> 8 227	<u>9 478</u> 8 227
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 563</u> 11 165	<u>12 808</u> 11 165	<u>13 053</u> 11 165	<u>13 444</u> 11 165	<u>11 639</u> 11 165	<u>12 563</u> 11 165
225-203-0807	-7		1	250	<u>12 498</u> 10 939	<u>12 953</u> 10 939	<u>13 299</u> 10 939	<u>13 585</u> 10 939	<u>11 562</u> 10 939	<u>12 667</u> 10 939

225-203-0808	-8		1	270	<u>15 827</u> 13 831	<u>14 671</u> 13 831	<u>16 686</u> 13 831	<u>17 876</u> 13 831	<u>15 496</u> 13 831	<u>14 532</u> 13 831
225-203-0809	-9		1	300	<u>15 650</u> 13 621	<u>14 402</u> 13 621	<u>16 561</u> 13 621	<u>17 908</u> 13 621	<u>15 278</u> 13 621	<u>14 470</u> 13 621
225-203-0810	-10		1	380	<u>17 933</u> 15 398	<u>16 351</u> 15 398	<u>19 086</u> 15 398	<u>20 792</u> 15 398	<u>17 461</u> 15 398	<u>16 437</u> 15 398
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 705</u> 13 560	<u>14 666</u> 13 560	<u>15 338</u> 13 560	<u>16 390</u> 13 560	<u>15 341</u> 13 560	<u>14 845</u> 13 560
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 826</u> 9 989	<u>10 798</u> 9 989	<u>11 288</u> 9 989	<u>12 055</u> 9 989	<u>11 290</u> 9 989	<u>10 929</u> 9 989
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 456</u> 1 356	<u>1 453</u> 1 356	<u>1 509</u> 1 356	<u>1 596</u> 1 356	<u>1 509</u> 1 356	<u>1 468</u> 1 356
225-203-1002	10		1	40	<u>2 451</u> 2 260	<u>2 444</u> 2 260	<u>2 556</u> 2 260	<u>2 732</u> 2 260	<u>2 557</u> 2 260	<u>2 474</u> 2 260
225-203-1005	9		1	1000	<u>74 136</u> 69 112	<u>73 429</u> 69 112	<u>76 773</u> 69 112	<u>81 155</u> 69 112	<u>76 786</u> 69 112	<u>74 719</u> 69 112

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012								



225-203-0808	-8		1	270	<u>15 694</u> 13 831	<u>16 025</u> 13 831	<u>16 355</u> 13 831	<u>16 884</u> 13 831	<u>14 447</u> 13 831	<u>15 694</u> 13 831
225-203-0809	-9		1	300	<u>15 501</u> 13 621	<u>16 047</u> 13 621	<u>16 463</u> 13 621	<u>16 806</u> 13 621	<u>14 378</u> 13 621	<u>15 704</u> 13 621
225-203-0810	-10		1	380	<u>17 744</u> 15 398	<u>18 435</u> 15 398	<u>18 962</u> 15 398	<u>19 396</u> 15 398	<u>16 321</u> 15 398	<u>18 001</u> 15 398
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 687</u> 13 560	<u>15 538</u> 13 560	<u>16 349</u> 13 560	<u>15 530</u> 13 560	<u>14 772</u> 13 560	<u>15 562</u> 13 560
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 813</u> 9 989	<u>11 434</u> 9 989	<u>12 025</u> 9 989	<u>11 428</u> 9 989	<u>10 875</u> 9 989	<u>11 451</u> 9 989
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 454</u> 1 356	<u>1 525</u> 1 356	<u>1 593</u> 1 356	<u>1 525</u> 1 356	<u>1 462</u> 1 356	<u>1 527</u> 1 356
225-203-1002	10		1	40	<u>2 448</u> 2 260	<u>2 590</u> 2 260	<u>2 725</u> 2 260	<u>2 588</u> 2 260	<u>2 462</u> 2 260	<u>2 594</u> 2 260
225-203-1005	9		1	1000	<u>74 059</u> 69 112	<u>77 606</u> 69 112	<u>80 984</u> 69 112	<u>77 573</u> 69 112	<u>74 414</u> 69 112	<u>77 704</u> 69 112

225-204-0100	13015-2012									

				,		
225-204-0100	13015-2012					

225-204-0101	1-		1	2500	<u>275 313</u> 260 990	<u>274 904</u> 260 990	<u>281 905</u> 260 990	<u>292 862</u> 260 990	<u>281 938</u> 260 990
225-204-0102	2-		1	3000	<u>371 926</u> 353 923	<u>371 434</u> 353 923	<u>379 836</u> 353 923	<u>392 985</u> 353 923	<u>379 875</u> 353 923
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>279 531</u> 263 340	<u>279 040</u> 263 340	<u>287 441</u> 263 340	<u>300 590</u> 263 340	<u>287 481</u> 263 340
225-204-0104	3-		1	4300	<u>604 418</u> 588 696	<u>621 413</u> 588 696	<u>613 409</u> 588 696	<u>632 155</u> 588 696	<u>632 471</u> 588 696
225-204-0106	5-		1	6500	<u>874 952</u> 851 946	<u>900 643</u> 851 946	<u>888 544</u> 851 946	<u>916 880</u> 851 946	<u>917 358</u> 851 946
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 009 021</u> 982 486	<u>1 038 665</u> 982 486	<u>1 024 704</u> 982 486	<u>1 057 400</u> 982 486	<u>1 057 951</u> 982 486
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 669 507</u> 1 627 232	<u>1 711 404</u> 1 627 232	<u>1 691 672</u> 1 627 232	<u>1 737 882</u> 1 627 232	<u>1 738 661</u> 1 627 232
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 783 198</u> 1 737 793	<u>1 829 047</u> 1 737 793	<u>1 807 454</u> 1 737 793	<u>1 858 023</u> 1 737 793	<u>1 858 875</u> 1 737 793
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>149 835</u> 145 547	<u>155 764</u> 145 547	<u>152 971</u> 145 547	<u>159 511</u> 145 547	<u>159 621</u> 145 547
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>176 746</u> 164 712	<u>176 353</u> 164 712	<u>183 074</u> 164 712	<u>193 593</u> 164 712	<u>183 106</u> 164 712
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>159 421</u> 154 135	<u>168 907</u> 154 135	<u>164 439</u> 154 135	<u>174 902</u> 154 135	<u>175 078</u> 154 135
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>211 670</u> 197 166	<u>211 195</u> 197 166	<u>219 316</u> 197 166	<u>232 027</u> 197 166	<u>219 355</u> 197 166
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>186 805</u> 180 532	<u>198 267</u> 180 532	<u>192 869</u> 180 532	<u>205 512</u> 180 532	<u>205 725</u> 180 532

225-204-0101	1-		1	2500	<u>276 772</u> 260 990	<u>276 040</u> 260 990	<u>277 726</u> 260 990	<u>275 153</u> 260 990	<u>276 346</u> 260 990	<u>277 451</u> 260 990
225-204-0102	2-		1	3000	<u>373 676</u> 353 923	<u>372 798</u> 353 923	<u>374 820</u> 353 923	<u>371 733</u> 353 923	<u>373 165</u> 353 923	<u>374 491</u> 353 923
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>281 282</u> 263 340	<u>280 403</u> 263 340	<u>282 426</u> 263 340	<u>279 339</u> 263 340	<u>280 771</u> 263 340	<u>282 097</u> 263 340
225-204-0104	3-		1	4300	<u>630 049</u> 588 696	<u>605 865</u> 588 696	<u>633 207</u> 588 696	<u>625 839</u> 588 696	<u>629 944</u> 588 696	<u>607 562</u> 588 696
225-204-0106	5-		1	6500	<u>913 698</u> 851 946	<u>877 140</u> 851 946	<u>918 472</u> 851 946	<u>907 333</u> 851 946	<u>913 539</u> 851 946	<u>879 706</u> 851 946
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 053 728</u> 982 486	<u>1 011 546</u> 982 486	<u>1 059 236</u> 982 486	<u>1 046 384</u> 982 486	<u>1 053 544</u> 982 486	<u>1 014 506</u> 982 486
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 732 693</u> 1 627 232	<u>1 673 075</u> 1 627 232	<u>1 740 477</u> 1 627 232	<u>1 722 313</u> 1 627 232	<u>1 732 433</u> 1 627 232	<u>1 677 260</u> 1 627 232
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 852 344</u> 1 737 793	<u>1 787 102</u> 1 737 793	<u>1 860 863</u> 1 737 793	<u>1 840 985</u> 1 737 793	<u>1 852 060</u> 1 737 793	<u>1 791 681</u> 1 737 793
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>158 776</u> 145 547	<u>150 340</u> 145 547	<u>159 878</u> 145 547	<u>157 307</u> 145 547	<u>158 739</u> 145 547	<u>150 932</u> 145 547
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>178 146</u> 164 712	<u>177 443</u> 164 712	<u>179 061</u> 164 712	<u>176 591</u> 164 712	<u>177 737</u> 164 712	<u>178 798</u> 164 712
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>173 727</u> 154 135	<u>160 229</u> 154 135	<u>175 490</u> 154 135	<u>171 377</u> 154 135	<u>173 668</u> 154 135	<u>161 176</u> 154 135
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>213 362</u> 197 166	<u>212 513</u> 197 166	<u>214 468</u> 197 166	<u>211 483</u> 197 166	<u>212 868</u> 197 166	<u>214 150</u> 197 166
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>204 092</u> 180 532	<u>187 781</u> 180 532	<u>206 222</u> 180 532	<u>201 252</u> 180 532	<u>204 021</u> 180 532	<u>188 926</u> 180 532

225-204-0101	1-		1	2500	<u>286 895</u> 260 990	<u>275 091</u> 260 990	<u>275 122</u> 260 990	<u>283 988</u> 260 990	<u>292 434</u> 260 990	<u>283 907</u> 260 990
225-204-0102	2-		1	3000	<u>385 824</u> 353 923	<u>371 659</u> 353 923	<u>371 696</u> 353 923	<u>382 336</u> 353 923	<u>392 470</u> 353 923	<u>382 238</u> 353 923
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>293 430</u> 263 340	<u>279 265</u> 263 340	<u>279 302</u> 263 340	<u>289 941</u> 263 340	<u>300 076</u> 263 340	<u>289 844</u> 263 340
225-204-0104	3-		1	4300	<u>645 313</u> 588 696	<u>612 383</u> 588 696	<u>605 865</u> 588 696	<u>631 102</u> 588 696	<u>654 892</u> 588 696	<u>617 137</u> 588 696
225-204-0106	5-		1	6500	<u>936 770</u> 851 946	<u>886 992</u> 851 946	<u>877 140</u> 851 946	<u>915 289</u> 851 946	<u>951 250</u> 851 946	<u>894 179</u> 851 946
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 080 350</u> 982 486	<u>1 022 914</u> 982 486	<u>1 011 546</u> 982 486	<u>1 055 564</u> 982 486	<u>1 097 057</u> 982 486	<u>1 031 206</u> 982 486
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 770 318</u> 1 627 232	<u>1 689 142</u> 1 627 232	<u>1 673 075</u> 1 627 232	<u>1 735 288</u> 1 627 232	<u>1 793 932</u> 1 627 232	<u>1 700 862</u> 1 627 232
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 893 519</u> 1 737 793	<u>1 804 685</u> 1 737 793	<u>1 787 102</u> 1 737 793	<u>1 855 184</u> 1 737 793	<u>1 919 361</u> 1 737 793	<u>1 817 511</u> 1 737 793
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>164 101</u> 145 547	<u>152 613</u> 145 547	<u>150 340</u> 145 547	<u>159 143</u> 145 547	<u>167 442</u> 145 547	<u>154 272</u> 145 547
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>187 864</u> 164 712	<u>176 533</u> 164 712	<u>176 562</u> 164 712	<u>185 074</u> 164 712	<u>193 182</u> 164 712	<u>184 995</u> 164 712
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>182 246</u> 154 135	<u>163 866</u> 154 135	<u>160 229</u> 154 135	<u>174 315</u> 154 135	<u>187 593</u> 154 135	<u>166 520</u> 154 135
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>225 105</u> 197 166	<u>211 412</u> 197 166	<u>211 448</u> 197 166	<u>221 733</u> 197 166	<u>231 530</u> 197 166	<u>221 638</u> 197 166
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>214 386</u> 180 532	<u>192 177</u> 180 532	<u>187 781</u> 180 532	<u>204 802</u> 180 532	<u>220 846</u> 180 532	<u>195 383</u> 180 532



225-204-0101	1-		1	2500	<u>276 009</u> 260 990	<u>284 233</u> 260 990
225-204-0102	2-		1	3000	<u>372 761</u> 353 923	<u>382 629</u> 353 923
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>280 367</u> 263 340	<u>290 235</u> 263 340
225-204-0104	3-		1	4300	<u>628 786</u> 588 696	<u>637 207</u> 588 696
225-204-0106	5-		1	6500	<u>911 789</u> 851 946	<u>924 518</u> 851 946
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 051 525</u> 982 486	<u>1 066 213</u> 982 486
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 729 579</u> 1 627 232	<u>1 750 338</u> 1 627 232
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 848 937</u> 1 737 793	<u>1 871 654</u> 1 737 793
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>158 335</u> 145 547	<u>161 273</u> 145 547
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>177 414</u> 164 712	<u>185 309</u> 164 712
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>173 022</u> 154 135	<u>177 722</u> 154 135
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>212 477</u> 197 166	<u>222 017</u> 197 166
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>203 240</u> 180 532	<u>208 919</u> 180 532

225-204-0117	4-2		1	3400	<u>354 256</u> 344 250	<u>367 695</u> 344 250	<u>361 366</u> 344 250	<u>376 188</u> 344 250	<u>376 437</u> 344 250
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>297 639</u> 288 743	<u>311 078</u> 288 743	<u>304 749</u> 288 743	<u>319 571</u> 288 743	<u>319 821</u> 288 743
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>448 455</u> 423 668	<u>447 721</u> 423 668	<u>460 267</u> 423 668	<u>479 903</u> 423 668	<u>460 327</u> 423 668
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>480 083</u> 454 676	<u>479 349</u> 454 676	<u>491 895</u> 454 676	<u>511 531</u> 454 676	<u>491 955</u> 454 676
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>505 711</u> 459 603	<u>480 887</u> 459 603	<u>524 168</u> 459 603	<u>549 726</u> 459 603	<u>498 611</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>567 611</u> 536 489	<u>566 694</u> 536 489	<u>582 377</u> 536 489	<u>606 921</u> 536 489	<u>582 451</u> 536 489
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>655 563</u> 600 901	<u>626 887</u> 600 901	<u>676 885</u> 600 901	<u>706 408</u> 600 901	<u>647 362</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>653 556</u> 634 711	<u>680 037</u> 634 711	<u>667 565</u> 634 711	<u>696 774</u> 634 711	<u>697 266</u> 634 711
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>693 830</u> 638 417	<u>665 154</u> 638 417	<u>715 152</u> 638 417	<u>744 675</u> 638 417	<u>685 629</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>510 871</u> 485 503	<u>510 167</u> 485 503	<u>522 209</u> 485 503	<u>541 055</u> 485 503	<u>522 266</u> 485 503
225-204-0131	5-		1	6250	<u>721 525</u> 685 065	<u>720 501</u> 685 065	<u>738 004</u> 685 065	<u>765 397</u> 685 065	<u>738 087</u> 685 065
225-204-0132	5-		1	7500	<u>905 377</u> 880 875	<u>935 021</u> 880 875	<u>921 060</u> 880 875	<u>953 756</u> 880 875	<u>954 307</u> 880 875
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>155 640</u> 150 429	<u>165 126</u> 150 429	<u>160 659</u> 150 429	<u>171 121</u> 150 429	<u>171 298</u> 150 429

225-204-0117	4-2		1	3400	<u>374 523</u> 344 250	<u>355 401</u> 344 250	<u>377 020</u> 344 250	<u>371 194</u> 344 250	<u>374 440</u> 344 250	<u>356 743</u> 344 250
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>317 906</u> 288 743	<u>298 784</u> 288 743	<u>320 403</u> 288 743	<u>314 577</u> 288 743	<u>317 823</u> 288 743	<u>300 126</u> 288 743
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>451 069</u> 423 668	<u>449 757</u> 423 668	<u>452 778</u> 423 668	<u>448 167</u> 423 668	<u>450 305</u> 423 668	<u>452 286</u> 423 668
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>482 697</u> 454 676	<u>481 385</u> 454 676	<u>484 406</u> 454 676	<u>479 795</u> 454 676	<u>481 933</u> 454 676	<u>483 914</u> 454 676
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>477 905</u> 459 603	<u>507 130</u> 459 603	<u>478 071</u> 459 603	<u>476 071</u> 459 603	<u>476 071</u> 459 603	<u>511 390</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>570 878</u> 536 489	<u>569 239</u> 536 489	<u>573 014</u> 536 489	<u>567 251</u> 536 489	<u>569 924</u> 536 489	<u>572 400</u> 536 489
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>623 443</u> 600 901	<u>657 203</u> 600 901	<u>623 634</u> 600 901	<u>621 324</u> 600 901	<u>621 324</u> 600 901	<u>662 123</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>693 494</u> 634 711	<u>655 811</u> 634 711	<u>698 414</u> 634 711	<u>686 933</u> 634 711	<u>693 330</u> 634 711	<u>658 456</u> 634 711
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>661 710</u> 638 417	<u>695 470</u> 638 417	<u>661 901</u> 638 417	<u>659 591</u> 638 417	<u>659 591</u> 638 417	<u>700 390</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>513 380</u> 485 503	<u>512 121</u> 485 503	<u>515 020</u> 485 503	<u>510 594</u> 485 503	<u>512 647</u> 485 503	<u>514 548</u> 485 503
225-204-0131	5-		1	6250	<u>725 171</u> 685 065	<u>723 342</u> 685 065	<u>727 555</u> 685 065	<u>721 123</u> 685 065	<u>724 107</u> 685 065	<u>726 870</u> 685 065
225-204-0132	5-		1	7500	<u>950 084</u> 880 875	<u>907 902</u> 880 875	<u>955 592</u> 880 875	<u>942 740</u> 880 875	<u>949 900</u> 880 875	<u>910 862</u> 880 875
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>169 946</u> 150 429	<u>156 448</u> 150 429	<u>171 709</u> 150 429	<u>167 596</u> 150 429	<u>169 888</u> 150 429	<u>157 396</u> 150 429

225-204-0117	4-2		1	3400	<u>386 592</u> 344 250	<u>360 554</u> 344 250	<u>355 401</u> 344 250	<u>375 355</u> 344 250	<u>394 166</u> 344 250	<u>364 313</u> 344 250
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>329 975</u> 288 743	<u>303 937</u> 288 743	<u>298 784</u> 288 743	<u>318 739</u> 288 743	<u>337 549</u> 288 743	<u>307 697</u> 288 743
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>469 210</u> 423 668	<u>448 057</u> 423 668	<u>448 112</u> 423 668	<u>464 001</u> 423 668	<u>479 135</u> 423 668	<u>463 854</u> 423 668
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>500 838</u> 454 676	<u>479 685</u> 454 676	<u>479 740</u> 454 676	<u>495 628</u> 454 676	<u>510 763</u> 454 676	<u>495 482</u> 454 676
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>504 291</u> 459 603	<u>493 938</u> 459 603	<u>502 871</u> 459 603	<u>509 970</u> 459 603	<u>517 069</u> 459 603	<u>528 428</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>593 555</u> 536 489	<u>567 114</u> 536 489	<u>567 183</u> 536 489	<u>587 043</u> 536 489	<u>605 961</u> 536 489	<u>586 860</u> 536 489
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>653 923</u> 600 901	<u>641 963</u> 600 901	<u>652 282</u> 600 901	<u>660 483</u> 600 901	<u>668 684</u> 600 901	<u>681 805</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>717 276</u> 634 711	<u>665 966</u> 634 711	<u>655 811</u> 634 711	<u>695 134</u> 634 711	<u>732 201</u> 634 711	<u>673 374</u> 634 711
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>692 190</u> 638 417	<u>680 230</u> 638 417	<u>690 549</u> 638 417	<u>698 750</u> 638 417	<u>706 951</u> 638 417	<u>720 072</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>530 792</u> 485 503	<u>510 489</u> 485 503	<u>510 542</u> 485 503	<u>525 792</u> 485 503	<u>540 318</u> 485 503	<u>525 652</u> 485 503
225-204-0131	5-		1	6250	<u>750 480</u> 685 065	<u>720 970</u> 685 065	<u>721 047</u> 685 065	<u>743 212</u> 685 065	<u>764 326</u> 685 065	<u>743 008</u> 685 065
225-204-0132	5-		1	7500	<u>976 706</u> 880 875	<u>919 270</u> 880 875	<u>907 902</u> 880 875	<u>951 920</u> 880 875	<u>993 414</u> 880 875	<u>927 562</u> 880 875
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>178 465</u> 150 429	<u>160 086</u> 150 429	<u>156 448</u> 150 429	<u>170 534</u> 150 429	<u>183 812</u> 150 429	<u>162 740</u> 150 429

225-204-0117	4-2		1	3400	<u>373 524</u> 344 250	<u>380 183</u> 344 250
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>316 908</u> 288 743	<u>323 566</u> 288 743
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>449 702</u> 423 668	<u>464 439</u> 423 668
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>481 330</u> 454 676	<u>496 067</u> 454 676
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>476 071</u> 459 603	<u>502 871</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>569 170</u> 536 489	<u>587 592</u> 536 489
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>621 324</u> 600 901	<u>652 282</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>691 525</u> 634 711	<u>704 647</u> 634 711
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>659 591</u> 638 417	<u>690 549</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>512 068</u> 485 503	<u>526 213</u> 485 503
225-204-0131	5-		1	6250	<u>723 265</u> 685 065	<u>743 824</u> 685 065
225-204-0132	5-		1	7500	<u>947 881</u> 880 875	<u>962 569</u> 880 875
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>169 241</u> 150 429	<u>173 942</u> 150 429

225-204-0151	2-05		1	1980	<u>132 202</u> 127 828	<u>140 028</u> 127 828	<u>136 342</u> 127 828	<u>144 974</u> 127 828	<u>145 120</u> 127 828
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>191 798</u> 177 685	<u>191 324</u> 177 685	<u>199 445</u> 177 685	<u>212 155</u> 177 685	<u>199 483</u> 177 685
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>168 304</u> 156 079	<u>167 894</u> 156 079	<u>174 895</u> 156 079	<u>185 853</u> 156 079	<u>174 929</u> 156 079
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>231 660</u> 215 337	<u>231 120</u> 215 337	<u>240 362</u> 215 337	<u>254 825</u> 215 337	<u>240 405</u> 215 337
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>295 207</u> 283 491	<u>353 608</u> 336 090			
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>467 376</u> 430 132	<u>448 116</u> 430 132	<u>481 697</u> 430 132	<u>501 525</u> 430 132	<u>461 868</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>603 735</u> 552 897	<u>576 986</u> 552 897	<u>623 625</u> 552 897	<u>651 165</u> 552 897	<u>596 085</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>877 764</u> 854 478	<u>904 443</u> 854 478	<u>891 878</u> 854 478	<u>921 304</u> 854 478	<u>921 800</u> 854 478
225-204-0176	-2		1	3640	<u>220 588</u> 212 987	<u>234 975</u> 212 987	<u>228 199</u> 212 987	<u>244 068</u> 212 987	<u>244 335</u> 212 987
225-204-0178	-4		1	2180	<u>280 234</u> 266 956	<u>279 877</u> 266 956	<u>285 982</u> 266 956	<u>295 537</u> 266 956	<u>286 011</u> 266 956
225-204-0179	-5		1	2760	<u>343 711</u> 327 119	<u>343 260</u> 327 119	<u>350 989</u> 327 119	<u>363 086</u> 327 119	<u>351 025</u> 327 119
225-204-0180	-6		1	2720	<u>383 877</u> 373 902	<u>394 628</u> 373 902	<u>389 564</u> 373 902	<u>401 422</u> 373 902	<u>401 622</u> 373 902
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>360 438</u> 351 120	<u>370 319</u> 351 120	<u>365 665</u> 351 120	<u>376 564</u> 351 120	<u>376 748</u> 351 120

225-204-0151	2-05		1	1980	<u>144 005</u> 127 828	<u>132 869</u> 127 828	<u>145 459</u> 127 828	<u>142 066</u> 127 828	<u>143 956</u> 127 828	<u>133 650</u> 127 828
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>193 490</u> 177 685	<u>192 641</u> 177 685	<u>194 597</u> 177 685	<u>191 612</u> 177 685	<u>192 996</u> 177 685	<u>194 279</u> 177 685
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>169 762</u> 156 079	<u>169 030</u> 156 079	<u>170 716</u> 156 079	<u>168 143</u> 156 079	<u>169 336</u> 156 079	<u>170 442</u> 156 079
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>233 586</u> 215 337	<u>232 620</u> 215 337	<u>234 845</u> 215 337	<u>231 448</u> 215 337	<u>233 024</u> 215 337	<u>234 483</u> 215 337
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>357 232</u> 336 090		<u>358 004</u> 336 090	<u>354 717</u> 336 090	<u>356 492</u> 336 090	
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>445 803</u> 430 132	<u>468 477</u> 430 132	<u>445 931</u> 430 132	<u>444 380</u> 430 132	<u>444 380</u> 430 132	<u>471 782</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>573 773</u> 552 897	<u>605 265</u> 552 897	<u>573 951</u> 552 897	<u>571 796</u> 552 897	<u>571 796</u> 552 897	<u>609 855</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>918 000</u> 854 478	<u>880 036</u> 854 478	<u>922 957</u> 854 478	<u>911 390</u> 854 478	<u>917 834</u> 854 478	<u>882 700</u> 854 478
225-204-0176	-2		1	3640	<u>242 285</u> 212 987	<u>221 813</u> 212 987	<u>244 959</u> 212 987	<u>238 721</u> 212 987	<u>242 196</u> 212 987	<u>223 250</u> 212 987
225-204-0178	-4		1	2180	<u>281 506</u> 266 956	<u>280 868</u> 266 956	<u>282 337</u> 266 956	<u>280 094</u> 266 956	<u>281 134</u> 266 956	<u>282 098</u> 266 956
225-204-0179	-5		1	2760	<u>345 322</u> 327 119	<u>344 514</u> 327 119	<u>346 375</u> 327 119	<u>343 534</u> 327 119	<u>344 852</u> 327 119	<u>346 072</u> 327 119
225-204-0180	-6		1	2720	<u>400 090</u> 373 902	<u>384 792</u> 373 902	<u>402 088</u> 373 902	<u>397 427</u> 373 902	<u>400 024</u> 373 902	<u>385 866</u> 373 902
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>375 340</u> 351 120	<u>361 279</u> 351 120	<u>377 176</u> 351 120	<u>372 892</u> 351 120	<u>375 279</u> 351 120	<u>362 266</u> 351 120

225-204-0151	2-05		1	1980	<u>151 033</u> 127 828	<u>135 870</u> 127 828	<u>132 869</u> 127 828	<u>144 490</u> 127 828	<u>155 444</u> 127 828	<u>138 059</u> 127 828
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>205 234</u> 177 685	<u>191 541</u> 177 685	<u>191 577</u> 177 685	<u>201 862</u> 177 685	<u>211 658</u> 177 685	<u>201 767</u> 177 685
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>179 886</u> 156 079	<u>168 082</u> 156 079	<u>168 112</u> 156 079	<u>176 979</u> 156 079	<u>185 424</u> 156 079	<u>176 897</u> 156 079
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>246 949</u> 215 337	<u>231 368</u> 215 337	<u>231 408</u> 215 337	<u>243 112</u> 215 337	<u>254 260</u> 215 337	<u>243 004</u> 215 337
225-204-0155	4-05		1	2900		<u>351 981</u> 336 090				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>466 274</u> 430 132	<u>458 242</u> 430 132	<u>465 173</u> 430 132	<u>470 681</u> 430 132	<u>476 189</u> 430 132	<u>485 001</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>602 205</u> 552 897	<u>591 049</u> 552 897	<u>600 675</u> 552 897	<u>608 325</u> 552 897	<u>615 975</u> 552 897	<u>628 215</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>941 959</u> 854 478	<u>890 267</u> 854 478	<u>880 036</u> 854 478	<u>919 652</u> 854 478	<u>956 996</u> 854 478	<u>897 730</u> 854 478
225-204-0176	-2		1	3640	<u>255 206</u> 212 987	<u>227 330</u> 212 987	<u>221 813</u> 212 987	<u>243 177</u> 212 987	<u>263 315</u> 212 987	<u>231 355</u> 212 987
225-204-0178	-4		1	2180	<u>290 333</u> 266 956	<u>280 040</u> 266 956	<u>280 067</u> 266 956	<u>287 799</u> 266 956	<u>295 163</u> 266 956	<u>287 727</u> 266 956
225-204-0179	-5		1	2760	<u>356 498</u> 327 119	<u>343 467</u> 327 119	<u>343 500</u> 327 119	<u>353 289</u> 327 119	<u>362 613</u> 327 119	<u>353 199</u> 327 119
225-204-0180	-6		1	2720	<u>409 745</u> 373 902	<u>388 915</u> 373 902	<u>384 792</u> 373 902	<u>400 756</u> 373 902	<u>415 805</u> 373 902	<u>391 922</u> 373 902
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>384 214</u> 351 120	<u>365 069</u> 351 120	<u>361 279</u> 351 120	<u>375 952</u> 351 120	<u>389 783</u> 351 120	<u>367 833</u> 351 120



225-204-0151	2-05		1	1980	<u>143 423</u> 127 828	<u>147 301</u> 127 828
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>192 606</u> 177 685	<u>202 146</u> 177 685
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>169 000</u> 156 079	<u>177 224</u> 156 079
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>232 579</u> 215 337	<u>243 435</u> 215 337
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>355 975</u> 336 090	
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>444 380</u> 430 132	<u>465 173</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>571 796</u> 552 897	<u>600 675</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>916 017</u> 854 478	<u>929 236</u> 854 478
225-204-0176	-2		1	3640	<u>241 216</u> 212 987	<u>248 345</u> 212 987
225-204-0178	-4		1	2180	<u>280 841</u> 266 956	<u>288 012</u> 266 956
225-204-0179	-5		1	2760	<u>344 480</u> 327 119	<u>353 559</u> 327 119
225-204-0180	-6		1	2720	<u>399 291</u> 373 902	<u>404 618</u> 373 902
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>374 606</u> 351 120	<u>379 502</u> 351 120

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>393 908</u> 383 484	<u>405 766</u> 383 484	<u>400 181</u> 383 484	<u>413 259</u> 383 484	<u>413 480</u> 383 484
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>236 550</u> 228 807	<u>250 186</u> 228 807	<u>243 764</u> 228 807	<u>258 804</u> 228 807	<u>259 058</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>275 140</u> 266 685	<u>288 579</u> 266 685	<u>282 250</u> 266 685	<u>297 072</u> 266 685	<u>297 321</u> 266 685
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 069 378</u> 1 042 784	<u>1 094 081</u> 1 042 784	<u>1 082 446</u> 1 042 784	<u>1 109 693</u> 1 042 784	<u>1 110 152</u> 1 042 784
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>311 044</u> 298 915				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>309 485</u> 299 591	<u>326 283</u> 299 591	<u>318 372</u> 299 591	<u>336 899</u> 299 591	<u>337 211</u> 299 591
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>363 889</u> 352 929	<u>380 687</u> 352 929	<u>372 775</u> 352 929	<u>391 303</u> 352 929	<u>391 615</u> 352 929
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>346 944</u> 336 114	<u>364 632</u> 336 114	<u>356 301</u> 336 114	<u>375 810</u> 336 114	<u>376 139</u> 336 114
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>385 119</u> 373 540	<u>402 806</u> 373 540	<u>394 476</u> 373 540	<u>413 985</u> 373 540	<u>414 314</u> 373 540
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>477 298</u> 462 315	<u>502 002</u> 462 315	<u>490 367</u> 462 315	<u>517 614</u> 462 315	<u>518 073</u> 462 315
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>531 794</u> 515 742	<u>556 498</u> 515 742	<u>544 863</u> 515 742	<u>572 110</u> 515 742	<u>572 569</u> 515 742
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>469 325</u> 455 083	<u>491 459</u> 455 083	<u>481 035</u> 455 083	<u>505 448</u> 455 083	<u>505 859</u> 455 083
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>740 440</u> 719 869	<u>767 021</u> 719 869	<u>754 502</u> 719 869	<u>783 820</u> 719 869	<u>784 314</u> 719 869

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>411 791</u> 383 484	<u>394 918</u> 383 484	<u>413 994</u> 383 484	<u>408 853</u> 383 484	<u>411 717</u> 383 484	<u>396 102</u> 383 484
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>257 115</u> 228 807	<u>237 711</u> 228 807	<u>259 649</u> 228 807	<u>253 737</u> 228 807	<u>257 031</u> 228 807	<u>239 073</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>295 407</u> 266 685	<u>276 285</u> 266 685	<u>297 904</u> 266 685	<u>292 078</u> 266 685	<u>295 324</u> 266 685	<u>277 627</u> 266 685
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 106 633</u> 1 042 784	<u>1 071 481</u> 1 042 784	<u>1 111 223</u> 1 042 784	<u>1 100 513</u> 1 042 784	<u>1 106 480</u> 1 042 784	<u>1 073 949</u> 1 042 784
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>334 819</u> 299 591	<u>310 915</u> 299 591	<u>337 940</u> 299 591	<u>330 657</u> 299 591	<u>334 715</u> 299 591	<u>312 593</u> 299 591
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>389 222</u> 352 929	<u>365 319</u> 352 929	<u>392 344</u> 352 929	<u>385 061</u> 352 929	<u>389 118</u> 352 929	<u>366 997</u> 352 929
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>373 619</u> 336 114	<u>348 450</u> 336 114	<u>376 905</u> 336 114	<u>369 237</u> 336 114	<u>373 510</u> 336 114	<u>350 217</u> 336 114
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>411 794</u> 373 540	<u>386 625</u> 373 540	<u>415 080</u> 373 540	<u>407 412</u> 373 540	<u>411 684</u> 373 540	<u>388 392</u> 373 540
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>514 554</u> 462 315	<u>479 402</u> 462 315	<u>519 144</u> 462 315	<u>508 434</u> 462 315	<u>514 401</u> 462 315	<u>481 869</u> 462 315
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>569 050</u> 515 742	<u>533 898</u> 515 742	<u>573 640</u> 515 742	<u>562 930</u> 515 742	<u>568 897</u> 515 742	<u>536 365</u> 515 742
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>502 706</u> 455 083	<u>471 210</u> 455 083	<u>506 819</u> 455 083	<u>497 222</u> 455 083	<u>502 569</u> 455 083	<u>473 420</u> 455 083
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>780 527</u> 719 869	<u>742 704</u> 719 869	<u>785 466</u> 719 869	<u>773 942</u> 719 869	<u>780 363</u> 719 869	<u>745 359</u> 719 869

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>422 439</u> 383 484	<u>399 465</u> 383 484	<u>394 918</u> 383 484	<u>412 525</u> 383 484	<u>429 122</u> 383 484	<u>402 782</u> 383 484
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>269 361</u> 228 807	<u>242 941</u> 228 807	<u>237 711</u> 228 807	<u>257 960</u> 228 807	<u>277 047</u> 228 807	<u>246 755</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>307 476</u> 266 685	<u>281 438</u> 266 685	<u>276 285</u> 266 685	<u>296 239</u> 266 685	<u>315 050</u> 266 685	<u>285 197</u> 266 685
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 128 818</u> 1 042 784	<u>1 080 955</u> 1 042 784	<u>1 071 481</u> 1 042 784	<u>1 108 163</u> 1 042 784	<u>1 142 741</u> 1 042 784	<u>1 087 865</u> 1 042 784
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>349 904</u> 299 591	<u>317 357</u> 299 591	<u>310 915</u> 299 591	<u>335 859</u> 299 591	<u>359 372</u> 299 591	<u>322 056</u> 299 591
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>404 308</u> 352 929	<u>371 761</u> 352 929	<u>365 319</u> 352 929	<u>390 263</u> 352 929	<u>413 776</u> 352 929	<u>376 460</u> 352 929
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>389 504</u> 336 114	<u>355 233</u> 336 114	<u>348 450</u> 336 114	<u>374 715</u> 336 114	<u>399 472</u> 336 114	<u>360 181</u> 336 114
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>427 678</u> 373 540	<u>393 408</u> 373 540	<u>386 625</u> 373 540	<u>412 889</u> 373 540	<u>437 647</u> 373 540	<u>398 356</u> 373 540
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>536 739</u> 462 315	<u>488 875</u> 462 315	<u>479 402</u> 462 315	<u>516 084</u> 462 315	<u>550 662</u> 462 315	<u>495 786</u> 462 315
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>591 235</u> 515 742	<u>543 371</u> 515 742	<u>533 898</u> 515 742	<u>570 580</u> 515 742	<u>605 158</u> 515 742	<u>550 282</u> 515 742
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>522 584</u> 455 083	<u>479 698</u> 455 083	<u>471 210</u> 455 083	<u>504 077</u> 455 083	<u>535 059</u> 455 083	<u>485 890</u> 455 083
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>804 398</u> 719 869	<u>752 897</u> 719 869	<u>742 704</u> 719 869	<u>782 173</u> 719 869	<u>819 379</u> 719 869	<u>760 333</u> 719 869

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>410 909</u> 383 484	<u>416 785</u> 383 484
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>256 102</u> 228 807	<u>262 858</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>294 408</u> 266 685	<u>301 067</u> 266 685
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 104 797</u> 1 042 784	<u>1 117 037</u> 1 042 784
225-204-0186	4-1/5		1	2950		
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>333 570</u> 299 591	<u>341 893</u> 299 591
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>387 974</u> 352 929	<u>396 297</u> 352 929
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>372 304</u> 336 114	<u>381 068</u> 336 114
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>410 479</u> 373 540	<u>419 243</u> 373 540
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>512 718</u> 462 315	<u>524 958</u> 462 315
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>567 214</u> 515 742	<u>579 454</u> 515 742
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>501 061</u> 455 083	<u>512 028</u> 455 083
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>778 552</u> 719 869	<u>791 722</u> 719 869

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>507 684</u> 492 690	<u>529 818</u> 492 690	<u>519 394</u> 492 690	<u>543 807</u> 492 690	<u>544 218</u> 492 690
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>349 596</u> 338 916	<u>366 394</u> 338 916	<u>358 483</u> 338 916	<u>377 011</u> 338 916	<u>377 323</u> 338 916
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>170 839</u> 165 978	<u>177 480</u> 165 978	<u>174 352</u> 165 978	<u>181 676</u> 165 978	<u>181 800</u> 165 978
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>187 528</u> 182 069	<u>195 354</u> 182 069	<u>191 668</u> 182 069	<u>200 300</u> 182 069	<u>200 446</u> 182 069
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>222 124</u> 215 608	<u>231 610</u> 215 608	<u>227 142</u> 215 608	<u>237 605</u> 215 608	<u>237 781</u> 215 608
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>351 608</u> 341 357	<u>366 351</u> 341 357	<u>359 408</u> 341 357	<u>375 669</u> 341 357	<u>375 943</u> 341 357
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>360 276</u> 349 855	<u>375 019</u> 349 855	<u>368 076</u> 349 855	<u>384 336</u> 349 855	<u>384 610</u> 349 855
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>389 154</u> 377 699	<u>405 952</u> 377 699	<u>398 041</u> 377 699	<u>416 569</u> 377 699	<u>416 881</u> 377 699
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>397 822</u> 386 196	<u>414 620</u> 386 196	<u>406 709</u> 386 196	<u>425 236</u> 386 196	<u>425 548</u> 386 196
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>512 896</u> 498 295	<u>532 856</u> 498 295	<u>523 456</u> 498 295	<u>545 471</u> 498 295	<u>545 842</u> 498 295
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>577 097</u> 560 220	<u>601 524</u> 560 220	<u>590 020</u> 560 220	<u>616 961</u> 560 220	<u>617 415</u> 560 220
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>583 921</u> 566 910	<u>608 347</u> 566 910	<u>596 843</u> 566 910	<u>623 785</u> 566 910	<u>624 239</u> 566 910

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>541 065</u> 492 690	<u>509 569</u> 492 690	<u>545 178</u> 492 690	<u>535 582</u> 492 690	<u>540 928</u> 492 690	<u>511 780</u> 492 690
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>374 930</u> 338 916	<u>351 027</u> 338 916	<u>378 051</u> 338 916	<u>370 768</u> 338 916	<u>374 826</u> 338 916	<u>352 704</u> 338 916
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>180 854</u> 165 978	<u>171 405</u> 165 978	<u>182 088</u> 165 978	<u>179 209</u> 165 978	<u>180 813</u> 165 978	<u>172 068</u> 165 978
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>199 331</u> 182 069	<u>188 195</u> 182 069	<u>200 785</u> 182 069	<u>197 392</u> 182 069	<u>199 282</u> 182 069	<u>188 976</u> 182 069
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>236 430</u> 215 608	<u>222 931</u> 215 608	<u>238 192</u> 215 608	<u>234 080</u> 215 608	<u>236 371</u> 215 608	<u>223 879</u> 215 608
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>373 842</u> 341 357	<u>352 864</u> 341 357	<u>376 582</u> 341 357	<u>370 190</u> 341 357	<u>373 751</u> 341 357	<u>354 336</u> 341 357
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>382 510</u> 349 855	<u>361 532</u> 349 855	<u>385 249</u> 349 855	<u>378 858</u> 349 855	<u>382 419</u> 349 855	<u>363 004</u> 349 855
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>414 488</u> 377 699	<u>390 585</u> 377 699	<u>417 609</u> 377 699	<u>410 326</u> 377 699	<u>414 384</u> 377 699	<u>392 262</u> 377 699
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>423 156</u> 386 196	<u>399 252</u> 386 196	<u>426 277</u> 386 196	<u>418 994</u> 386 196	<u>423 051</u> 386 196	<u>400 930</u> 386 196
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>542 999</u> 498 295	<u>514 596</u> 498 295	<u>546 708</u> 498 295	<u>538 054</u> 498 295	<u>542 875</u> 498 295	<u>516 590</u> 498 295
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>613 936</u> 560 220	<u>579 178</u> 560 220	<u>618 474</u> 560 220	<u>607 884</u> 560 220	<u>613 784</u> 560 220	<u>581 617</u> 560 220
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>620 759</u> 566 910	<u>586 001</u> 566 910	<u>625 298</u> 566 910	<u>614 708</u> 566 910	<u>620 608</u> 566 910	<u>588 441</u> 566 910

225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>560 943</u> 492 690	<u>518 057</u> 492 690	<u>509 569</u> 492 690	<u>542 436</u> 492 690	<u>573 418</u> 492 690	<u>524 249</u> 492 690
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>390 016</u> 338 916	<u>357 468</u> 338 916	<u>351 027</u> 338 916	<u>375 970</u> 338 916	<u>399 483</u> 338 916	<u>362 168</u> 338 916
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>186 817</u> 165 978	<u>173 951</u> 165 978	<u>171 405</u> 165 978	<u>181 265</u> 165 978	<u>190 560</u> 165 978	<u>175 809</u> 165 978
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>206 359</u> 182 069	<u>191 196</u> 182 069	<u>188 195</u> 182 069	<u>199 815</u> 182 069	<u>210 770</u> 182 069	<u>193 385</u> 182 069
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>244 949</u> 215 608	<u>226 569</u> 215 608	<u>222 931</u> 215 608	<u>237 017</u> 215 608	<u>250 295</u> 215 608	<u>229 223</u> 215 608
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>387 082</u> 341 357	<u>358 518</u> 341 357	<u>352 864</u> 341 357	<u>374 756</u> 341 357	<u>395 392</u> 341 357	<u>362 642</u> 341 357
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>395 750</u> 349 855	<u>367 185</u> 349 855	<u>361 532</u> 349 855	<u>383 423</u> 349 855	<u>404 059</u> 349 855	<u>371 309</u> 349 855
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>429 574</u> 377 699	<u>397 026</u> 377 699	<u>390 585</u> 377 699	<u>415 528</u> 377 699	<u>439 041</u> 377 699	<u>401 726</u> 377 699
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>438 241</u> 386 196	<u>405 694</u> 386 196	<u>399 252</u> 386 196	<u>424 196</u> 386 196	<u>447 709</u> 386 196	<u>410 393</u> 386 196
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>560 924</u> 498 295	<u>522 251</u> 498 295	<u>514 596</u> 498 295	<u>544 235</u> 498 295	<u>572 174</u> 498 295	<u>527 834</u> 498 295
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>635 872</u> 560 220	<u>588 545</u> 560 220	<u>579 178</u> 560 220	<u>615 449</u> 560 220	<u>649 639</u> 560 220	<u>595 378</u> 560 220
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>642 696</u> 566 910	<u>595 368</u> 566 910	<u>586 001</u> 566 910	<u>622 272</u> 566 910	<u>656 463</u> 566 910	<u>602 201</u> 566 910



225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>539 420</u> 492 690	<u>550 387</u> 492 690
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>373 681</u> 338 916	<u>382 005</u> 338 916
225-204-0200	13015-2012		1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>180 360</u> 165 978	<u>183 650</u> 165 978
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>198 749</u> 182 069	<u>202 627</u> 182 069
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>235 725</u> 215 608	<u>240 425</u> 215 608
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>372 747</u> 341 357	<u>380 052</u> 341 357
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>381 414</u> 349 855	<u>388 719</u> 349 855
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>413 239</u> 377 699	<u>421 563</u> 377 699
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>421 907</u> 386 196	<u>430 230</u> 386 196
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>541 515</u> 498 295	<u>551 405</u> 498 295
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>612 120</u> 560 220	<u>624 223</u> 560 220
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>618 944</u> 566 910	<u>631 047</u> 566 910

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>353 039</u> 343 165	<u>366 004</u> 343 165	<u>359 898</u> 343 165	<u>374 197</u> 343 165	<u>374 438</u> 343 165
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>442 249</u> 429 951	<u>458 178</u> 429 951	<u>450 676</u> 429 951	<u>468 245</u> 429 951	<u>468 541</u> 429 951
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>578 551</u> 563 022	<u>596 931</u> 563 022	<u>588 275</u> 563 022	<u>608 546</u> 563 022	<u>608 888</u> 563 022
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>656 605</u> 639 050	<u>677 158</u> 639 050	<u>667 478</u> 639 050	<u>690 147</u> 639 050	<u>690 529</u> 639 050
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>611 883</u> 595 205	<u>632 436</u> 595 205	<u>622 756</u> 595 205	<u>645 425</u> 595 205	<u>645 807</u> 595 205
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>498 405</u> 485 006	<u>514 334</u> 485 006	<u>506 832</u> 485 006	<u>524 401</u> 485 006	<u>524 697</u> 485 006
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>619 031</u> 602 709	<u>637 411</u> 602 709	<u>628 755</u> 602 709	<u>649 026</u> 602 709	<u>649 368</u> 602 709
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>699 206</u> 680 816	<u>719 759</u> 680 816	<u>710 079</u> 680 816	<u>732 748</u> 680 816	<u>733 130</u> 680 816
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>484 758</u> 471 626	<u>500 687</u> 471 626	<u>493 185</u> 471 626	<u>510 754</u> 471 626	<u>511 050</u> 471 626
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>603 486</u> 585 713	<u>629 573</u> 585 713	<u>617 287</u> 585 713	<u>646 059</u> 585 713	<u>646 544</u> 585 713
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>690 619</u> 669 968	<u>721 844</u> 669 968	<u>707 138</u> 669 968	<u>741 578</u> 669 968	<u>742 158</u> 669 968
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>849 639</u> 826 815	<u>876 714</u> 826 815	<u>863 963</u> 826 815	<u>893 825</u> 826 815	<u>894 328</u> 826 815
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>952 494</u> 926 528	<u>984 509</u> 926 528	<u>969 431</u> 926 528	<u>1 004 743</u> 926 528	<u>1 005 338</u> 926 528

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>372 591</u> 343 165	<u>354 144</u> 343 165	<u>375 000</u> 343 165	<u>369 379</u> 343 165	<u>372 511</u> 343 165	<u>355 438</u> 343 165
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>466 272</u> 429 951	<u>443 606</u> 429 951	<u>469 231</u> 429 951	<u>462 326</u> 429 951	<u>466 173</u> 429 951	<u>445 197</u> 429 951
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>606 269</u> 563 022	<u>580 117</u> 563 022	<u>609 684</u> 563 022	<u>601 716</u> 563 022	<u>606 156</u> 563 022	<u>581 952</u> 563 022
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>687 601</u> 639 050	<u>658 355</u> 639 050	<u>691 420</u> 639 050	<u>682 509</u> 639 050	<u>687 474</u> 639 050	<u>660 408</u> 639 050
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>642 880</u> 595 205	<u>613 633</u> 595 205	<u>646 698</u> 595 205	<u>637 788</u> 595 205	<u>642 752</u> 595 205	<u>615 686</u> 595 205
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>522 428</u> 485 006	<u>499 762</u> 485 006	<u>525 387</u> 485 006	<u>518 481</u> 485 006	<u>522 329</u> 485 006	<u>501 352</u> 485 006
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>646 750</u> 602 709	<u>620 597</u> 602 709	<u>650 165</u> 602 709	<u>642 196</u> 602 709	<u>646 636</u> 602 709	<u>622 432</u> 602 709
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>730 202</u> 680 816	<u>700 956</u> 680 816	<u>734 021</u> 680 816	<u>725 110</u> 680 816	<u>730 075</u> 680 816	<u>703 009</u> 680 816
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>508 780</u> 471 626	<u>486 115</u> 471 626	<u>511 740</u> 471 626	<u>504 834</u> 471 626	<u>508 682</u> 471 626	<u>487 705</u> 471 626
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>642 828</u> 585 713	<u>605 708</u> 585 713	<u>647 675</u> 585 713	<u>636 365</u> 585 713	<u>642 666</u> 585 713	<u>608 313</u> 585 713
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>737 710</u> 669 968	<u>693 278</u> 669 968	<u>743 512</u> 669 968	<u>729 974</u> 669 968	<u>737 517</u> 669 968	<u>696 397</u> 669 968
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>890 471</u> 826 815	<u>851 945</u> 826 815	<u>895 502</u> 826 815	<u>883 764</u> 826 815	<u>890 304</u> 826 815	<u>854 649</u> 826 815
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 000 777</u> 926 528	<u>955 221</u> 926 528	<u>1 006 726</u> 926 528	<u>992 846</u> 926 528	<u>1 000 579</u> 926 528	<u>958 418</u> 926 528

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>384 234</u> 343 165	<u>359 115</u> 343 165	<u>354 144</u> 343 165	<u>373 394</u> 343 165	<u>391 541</u> 343 165	<u>362 742</u> 343 165
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>480 577</u> 429 951	<u>449 714</u> 429 951	<u>443 606</u> 429 951	<u>467 258</u> 429 951	<u>489 554</u> 429 951	<u>454 170</u> 429 951
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>622 775</u> 563 022	<u>587 165</u> 563 022	<u>580 117</u> 563 022	<u>607 408</u> 563 022	<u>633 134</u> 563 022	<u>592 306</u> 563 022
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>706 059</u> 639 050	<u>666 237</u> 639 050	<u>658 355</u> 639 050	<u>688 874</u> 639 050	<u>717 643</u> 639 050	<u>671 986</u> 639 050
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>661 337</u> 595 205	<u>621 515</u> 595 205	<u>613 633</u> 595 205	<u>644 153</u> 595 205	<u>672 921</u> 595 205	<u>627 265</u> 595 205
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>536 732</u> 485 006	<u>505 870</u> 485 006	<u>499 762</u> 485 006	<u>523 414</u> 485 006	<u>545 710</u> 485 006	<u>510 326</u> 485 006
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>663 255</u> 602 709	<u>627 645</u> 602 709	<u>620 597</u> 602 709	<u>647 888</u> 602 709	<u>673 614</u> 602 709	<u>632 786</u> 602 709
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>748 660</u> 680 816	<u>708 838</u> 680 816	<u>700 956</u> 680 816	<u>731 475</u> 680 816	<u>760 244</u> 680 816	<u>714 587</u> 680 816
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>523 085</u> 471 626	<u>492 223</u> 471 626	<u>486 115</u> 471 626	<u>509 767</u> 471 626	<u>532 063</u> 471 626	<u>496 679</u> 471 626
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>666 255</u> 585 713	<u>615 711</u> 585 713	<u>605 708</u> 585 713	<u>644 444</u> 585 713	<u>680 958</u> 585 713	<u>623 009</u> 585 713
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>765 752</u> 669 968	<u>705 252</u> 669 968	<u>693 278</u> 669 968	<u>739 644</u> 669 968	<u>783 351</u> 669 968	<u>713 987</u> 669 968
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>914 786</u> 826 815	<u>862 328</u> 826 815	<u>851 945</u> 826 815	<u>892 148</u> 826 815	<u>930 046</u> 826 815	<u>869 901</u> 826 815
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 029 529</u> 926 528	<u>967 498</u> 926 528	<u>955 221</u> 926 528	<u>1 002 760</u> 926 528	<u>1 047 573</u> 926 528	<u>976 454</u> 926 528

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>371 628</u> 343 165	<u>378 051</u> 343 165
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>465 088</u> 429 951	<u>472 980</u> 429 951
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>604 903</u> 563 022	<u>614 010</u> 563 022
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>686 074</u> 639 050	<u>696 257</u> 639 050
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>641 352</u> 595 205	<u>651 536</u> 595 205
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>521 244</u> 485 006	<u>529 136</u> 485 006
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>645 384</u> 602 709	<u>654 490</u> 602 709
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>728 675</u> 680 816	<u>738 858</u> 680 816
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>507 597</u> 471 626	<u>515 489</u> 471 626
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>640 889</u> 585 713	<u>653 815</u> 585 713
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>735 389</u> 669 968	<u>750 861</u> 669 968
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>888 459</u> 826 815	<u>901 874</u> 826 815
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>998 398</u> 926 528	<u>1 014 261</u> 926 528

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>758 351</u> 737 317	<u>785 426</u> 737 317	<u>772 675</u> 737 317	<u>802 537</u> 737 317	<u>803 040</u> 737 317
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>867 292</u> 842 997	<u>899 308</u> 842 997	<u>884 229</u> 842 997	<u>919 541</u> 842 997	<u>920 136</u> 842 997
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>991 222</u> 964 497	<u>1 023 237</u> 964 497	<u>1 008 159</u> 964 497	<u>1 043 471</u> 964 497	<u>1 044 066</u> 964 497
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>886 661</u> 863 066	<u>913 933</u> 863 066	<u>901 089</u> 863 066	<u>931 170</u> 863 066	<u>931 676</u> 863 066
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 112 014</u> 1 082 290	<u>1 146 796</u> 1 082 290	<u>1 130 415</u> 1 082 290	<u>1 168 778</u> 1 082 290	<u>1 169 425</u> 1 082 290
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>852 359</u> 829 436	<u>879 631</u> 829 436	<u>866 787</u> 829 436	<u>896 867</u> 829 436	<u>897 374</u> 829 436
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 079 095</u> 1 050 017	<u>1 113 877</u> 1 050 017	<u>1 097 496</u> 1 050 017	<u>1 135 860</u> 1 050 017	<u>1 136 506</u> 1 050 017
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>926 957</u> 902 571	<u>954 229</u> 902 571	<u>941 385</u> 902 571	<u>971 465</u> 902 571	<u>971 972</u> 902 571
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 151 019</u> 1 120 530	<u>1 185 801</u> 1 120 530	<u>1 169 420</u> 1 120 530	<u>1 207 783</u> 1 120 530	<u>1 208 429</u> 1 120 530
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>58 933</u> 55 100	<u>58 810</u> 55 100	<u>60 910</u> 55 100	<u>64 198</u> 55 100	<u>60 920</u> 55 100
225-204-0302	95-1		1	750	<u>54 382</u> 48 636	<u>51 173</u> 48 636	<u>56 769</u> 48 636	<u>60 074</u> 48 636	<u>53 464</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>61 054</u> 57 179	<u>60 931</u> 57 179	<u>63 031</u> 57 179	<u>66 318</u> 57 179	<u>63 041</u> 57 179

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>799 184</u> 737 317	<u>760 657</u> 737 317	<u>804 214</u> 737 317	<u>792 476</u> 737 317	<u>799 016</u> 737 317	<u>763 361</u> 737 317
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>915 575</u> 842 997	<u>870 019</u> 842 997	<u>921 524</u> 842 997	<u>907 644</u> 842 997	<u>915 377</u> 842 997	<u>873 216</u> 842 997
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 039 505</u> 964 497	<u>993 949</u> 964 497	<u>1 045 454</u> 964 497	<u>1 031 574</u> 964 497	<u>1 039 307</u> 964 497	<u>997 146</u> 964 497
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>927 791</u> 863 066	<u>888 984</u> 863 066	<u>932 859</u> 863 066	<u>921 035</u> 863 066	<u>927 622</u> 863 066	<u>891 707</u> 863 066
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 164 470</u> 1 082 290	<u>1 114 976</u> 1 082 290	<u>1 170 933</u> 1 082 290	<u>1 155 853</u> 1 082 290	<u>1 164 255</u> 1 082 290	<u>1 118 450</u> 1 082 290
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>893 489</u> 829 436	<u>854 682</u> 829 436	<u>898 557</u> 829 436	<u>886 733</u> 829 436	<u>893 320</u> 829 436	<u>857 405</u> 829 436
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 131 551</u> 1 050 017	<u>1 082 057</u> 1 050 017	<u>1 138 014</u> 1 050 017	<u>1 122 934</u> 1 050 017	<u>1 131 336</u> 1 050 017	<u>1 085 531</u> 1 050 017
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>968 087</u> 902 571	<u>929 279</u> 902 571	<u>973 154</u> 902 571	<u>961 331</u> 902 571	<u>967 918</u> 902 571	<u>932 003</u> 902 571
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 203 475</u> 1 120 530	<u>1 153 981</u> 1 120 530	<u>1 209 937</u> 1 120 530	<u>1 194 858</u> 1 120 530	<u>1 203 259</u> 1 120 530	<u>1 157 455</u> 1 120 530
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>59 371</u> 55 100	<u>59 151</u> 55 100	<u>59 657</u> 55 100	<u>58 885</u> 55 100	<u>59 243</u> 55 100	<u>59 574</u> 55 100
225-204-0302	95-1		1	750	<u>50 787</u> 48 636	<u>54 566</u> 48 636	<u>50 808</u> 48 636	<u>50 550</u> 48 636	<u>50 550</u> 48 636	<u>55 117</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>61 491</u> 57 179	<u>61 272</u> 57 179	<u>61 777</u> 57 179	<u>61 006</u> 57 179	<u>61 364</u> 57 179	<u>61 695</u> 57 179

225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>823 498</u> 737 317	<u>771 040</u> 737 317	<u>760 657</u> 737 317	<u>800 860</u> 737 317	<u>838 758</u> 737 317	<u>778 614</u> 737 317
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>944 327</u> 842 997	<u>882 296</u> 842 997	<u>870 019</u> 842 997	<u>917 558</u> 842 997	<u>962 371</u> 842 997	<u>891 252</u> 842 997
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 068 257</u> 964 497	<u>1 006 226</u> 964 497	<u>993 949</u> 964 497	<u>1 041 488</u> 964 497	<u>1 086 301</u> 964 497	<u>1 015 182</u> 964 497
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>952 284</u> 863 066	<u>899 442</u> 863 066	<u>888 984</u> 863 066	<u>929 480</u> 863 066	<u>967 655</u> 863 066	<u>907 071</u> 863 066
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 195 706</u> 1 082 290	<u>1 128 315</u> 1 082 290	<u>1 114 976</u> 1 082 290	<u>1 166 624</u> 1 082 290	<u>1 215 310</u> 1 082 290	<u>1 138 045</u> 1 082 290
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>917 981</u> 829 436	<u>865 140</u> 829 436	<u>854 682</u> 829 436	<u>895 178</u> 829 436	<u>933 352</u> 829 436	<u>872 769</u> 829 436
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 162 788</u> 1 050 017	<u>1 095 396</u> 1 050 017	<u>1 082 057</u> 1 050 017	<u>1 133 705</u> 1 050 017	<u>1 182 391</u> 1 050 017	<u>1 105 126</u> 1 050 017
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>992 579</u> 902 571	<u>939 738</u> 902 571	<u>929 279</u> 902 571	<u>969 776</u> 902 571	<u>1 007 950</u> 902 571	<u>947 367</u> 902 571
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 234 711</u> 1 120 530	<u>1 167 319</u> 1 120 530	<u>1 153 981</u> 1 120 530	<u>1 205 629</u> 1 120 530	<u>1 254 315</u> 1 120 530	<u>1 177 049</u> 1 120 530
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>62 408</u> 55 100	<u>58 866</u> 55 100	<u>58 876</u> 55 100	<u>61 535</u> 55 100	<u>64 069</u> 55 100	<u>61 511</u> 55 100
225-204-0302	95-1		1	750	<u>54 199</u> 48 636	<u>52 860</u> 48 636	<u>54 015</u> 48 636	<u>54 933</u> 48 636	<u>55 851</u> 48 636	<u>57 320</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>64 528</u> 57 179	<u>60 987</u> 57 179	<u>60 996</u> 57 179	<u>63 656</u> 57 179	<u>66 190</u> 57 179	<u>63 632</u> 57 179



225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>797 171</u> 737 317	<u>810 586</u> 737 317
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>913 196</u> 842 997	<u>929 059</u> 842 997
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 037 126</u> 964 497	<u>1 052 989</u> 964 497
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>925 764</u> 863 066	<u>939 277</u> 863 066
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 161 885</u> 1 082 290	<u>1 179 119</u> 1 082 290
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>891 462</u> 829 436	<u>904 975</u> 829 436
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 128 966</u> 1 050 017	<u>1 146 200</u> 1 050 017
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>966 060</u> 902 571	<u>979 573</u> 902 571
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 200 890</u> 1 120 530	<u>1 218 124</u> 1 120 530
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0301	95-2		1	750	<u>59 142</u> 55 100	<u>61 609</u> 55 100
225-204-0302	95-1		1	750	<u>50 550</u> 48 636	<u>54 015</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>61 263</u> 57 179	<u>63 730</u> 57 179

225-204-0304	95-3		1	800	<u>79 724</u> 75 305	<u>79 593</u> 75 305	<u>81 833</u> 75 305	<u>85 340</u> 75 305	<u>81 844</u> 75 305
225-204-0307	105		1	1175	<u>85 936</u> 80 638				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 514</u> 66 897	<u>72 322</u> 66 897	<u>75 612</u> 66 897	<u>80 762</u> 66 897	<u>75 628</u> 66 897
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>78 316</u> 72 321	<u>76 720</u> 72 321	<u>81 322</u> 72 321	<u>86 354</u> 72 321	<u>79 825</u> 72 321
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 858</u> 80 792				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>72 608</u> 67 169	<u>72 424</u> 67 169	<u>75 575</u> 67 169	<u>80 506</u> 67 169	<u>75 590</u> 67 169
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>86 516</u> 83 802	<u>90 982</u> 83 802	<u>88 879</u> 83 802	<u>93 805</u> 83 802	<u>93 888</u> 83 802
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>261 539</u> 253 215	<u>275 570</u> 253 215	<u>268 962</u> 253 215	<u>284 438</u> 253 215	<u>284 698</u> 253 215
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>316 943</u> 298 055	<u>316 362</u> 298 055	<u>326 303</u> 298 055	<u>341 862</u> 298 055	<u>326 350</u> 298 055
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				

225-204-0304	95-3		1	800	<u>80 191</u> 75 305	<u>79 956</u> 75 305	<u>80 496</u> 75 305	<u>79 672</u> 75 305	<u>80 054</u> 75 305	<u>80 408</u> 75 305
225-204-0307	105		1	1175						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>73 199</u> 66 897	<u>72 855</u> 66 897	<u>73 648</u> 66 897	<u>72 438</u> 66 897	<u>72 999</u> 66 897	<u>73 519</u> 66 897
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>77 922</u> 72 321	<u>78 629</u> 72 321	<u>78 370</u> 72 321	<u>77 040</u> 72 321	<u>77 815</u> 72 321	<u>79 252</u> 72 321
225-204-0310	105-5		1	1100						
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>73 265</u> 67 169	<u>72 936</u> 67 169	<u>73 694</u> 67 169	<u>72 536</u> 67 169	<u>73 073</u> 67 169	<u>73 571</u> 67 169
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>93 252</u> 83 802	<u>86 896</u> 83 802	<u>94 082</u> 83 802	<u>92 145</u> 83 802	<u>93 224</u> 83 802	<u>87 342</u> 83 802
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>282 700</u> 253 215	<u>262 734</u> 253 215	<u>285 307</u> 253 215	<u>279 224</u> 253 215	<u>282 613</u> 253 215	<u>264 135</u> 253 215
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>319 014</u> 298 055	<u>317 975</u> 298 055	<u>320 368</u> 298 055	<u>316 715</u> 298 055	<u>318 409</u> 298 055	<u>319 979</u> 298 055
225-204-0318	164-12,7		1	3550						

225-204-0304	95-3		1	800	<u>83 430</u> 75 305	<u>79 653</u> 75 305	<u>79 663</u> 75 305	<u>82 500</u> 75 305	<u>85 203</u> 75 305	<u>82 474</u> 75 305
225-204-0307	105		1	1175						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>77 957</u> 66 897	<u>72 410</u> 66 897	<u>72 424</u> 66 897	<u>76 591</u> 66 897	<u>80 561</u> 66 897	<u>76 553</u> 66 897
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>82 544</u> 72 321	<u>77 503</u> 72 321	<u>78 067</u> 72 321	<u>81 855</u> 72 321	<u>85 032</u> 72 321	<u>82 290</u> 72 321
225-204-0310	105-5		1	1100						
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 820</u> 67 169	<u>72 509</u> 67 169	<u>72 522</u> 67 169	<u>76 512</u> 67 169	<u>80 313</u> 67 169	<u>76 476</u> 67 169
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>97 263</u> 83 802	<u>88 609</u> 83 802	<u>86 896</u> 83 802	<u>93 528</u> 83 802	<u>99 780</u> 83 802	<u>89 858</u> 83 802
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>295 301</u> 253 215	<u>268 114</u> 253 215	<u>262 734</u> 253 215	<u>283 569</u> 253 215	<u>303 209</u> 253 215	<u>272 039</u> 253 215
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>333 389</u> 298 055	<u>316 628</u> 298 055	<u>316 671</u> 298 055	<u>329 261</u> 298 055	<u>341 254</u> 298 055	<u>329 145</u> 298 055
225-204-0318	164-12,7		1	3550						

225-204-0304	95-3		1	800	<u>79 947</u> 75 305	<u>82 578</u> 75 305
225-204-0307	105		1	1175		
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 841</u> 66 897	<u>76 706</u> 66 897
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>77 586</u> 72 321	<u>81 562</u> 72 321
225-204-0310	105-5		1	1100		
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>72 922</u> 67 169	<u>76 622</u> 67 169
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>92 920</u> 83 802	<u>95 133</u> 83 802
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>281 657</u> 253 215	<u>288 609</u> 253 215
225-204-0314	164-9,3		1	3550		
225-204-0315	164-10,3		1	3550		
225-204-0316	164-10,7		1	3550		
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>317 931</u> 298 055	<u>329 609</u> 298 055
225-204-0318	164-12,7		1	3550		

225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>268 178</u> 251 317	<u>267 646</u> 251 317	<u>276 747</u> 251 317	<u>290 992</u> 251 317	<u>276 790</u> 251 317
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>543 667</u> 528 670	<u>562 714</u> 528 670	<u>553 743</u> 528 670	<u>574 752</u> 528 670	<u>575 106</u> 528 670
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>598 188</u> 582 097	<u>617 346</u> 582 097	<u>608 324</u> 582 097	<u>629 454</u> 582 097	<u>629 810</u> 582 097
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>565 177</u> 549 733	<u>584 335</u> 549 733	<u>575 312</u> 549 733	<u>596 443</u> 549 733	<u>596 799</u> 549 733
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>886 864</u> 863 699	<u>912 231</u> 863 699	<u>900 284</u> 863 699	<u>928 263</u> 863 699	<u>928 735</u> 863 699
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>807 075</u> 785 772	<u>831 130</u> 785 772	<u>819 800</u> 785 772	<u>846 332</u> 785 772	<u>846 779</u> 785 772
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>558 760</u> 543 224	<u>578 870</u> 543 224	<u>569 399</u> 543 224	<u>591 580</u> 543 224	<u>591 953</u> 543 224
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>622 811</u> 606 234	<u>641 981</u> 606 234	<u>632 953</u> 606 234	<u>654 096</u> 606 234	<u>654 452</u> 606 234
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>773 343</u> 753 680	<u>793 106</u> 753 680	<u>783 798</u> 753 680	<u>805 596</u> 753 680	<u>805 963</u> 753 680
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>991 218</u> 966 305	<u>1 015 272</u> 966 305	<u>1 003 943</u> 966 305	<u>1 030 475</u> 966 305	<u>1 030 922</u> 966 305
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 046 912</u> 1 020 907	<u>1 070 967</u> 1 020 907	<u>1 059 638</u> 1 020 907	<u>1 086 170</u> 1 020 907	<u>1 086 617</u> 1 020 907

225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>270 074</u> 251 317	<u>269 123</u> 251 317	<u>271 314</u> 251 317	<u>267 969</u> 251 317	<u>269 520</u> 251 317	<u>270 957</u> 251 317
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>572 392</u> 528 670	<u>545 289</u> 528 670	<u>575 931</u> 528 670	<u>567 674</u> 528 670	<u>572 274</u> 528 670	<u>547 191</u> 528 670
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>627 081</u> 582 097	<u>599 820</u> 582 097	<u>630 641</u> 582 097	<u>622 335</u> 582 097	<u>626 962</u> 582 097	<u>601 733</u> 582 097
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>594 070</u> 549 733	<u>566 809</u> 549 733	<u>597 629</u> 549 733	<u>589 324</u> 549 733	<u>593 951</u> 549 733	<u>568 722</u> 549 733
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>925 121</u> 863 699	<u>889 025</u> 863 699	<u>929 835</u> 863 699	<u>918 837</u> 863 699	<u>924 964</u> 863 699	<u>891 558</u> 863 699
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>843 353</u> 785 772	<u>809 123</u> 785 772	<u>847 822</u> 785 772	<u>837 393</u> 785 772	<u>843 204</u> 785 772	<u>811 526</u> 785 772
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>589 088</u> 543 224	<u>560 472</u> 543 224	<u>592 825</u> 543 224	<u>584 106</u> 543 224	<u>588 964</u> 543 224	<u>562 481</u> 543 224
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>651 722</u> 606 234	<u>624 444</u> 606 234	<u>655 283</u> 606 234	<u>646 972</u> 606 234	<u>651 603</u> 606 234	<u>626 358</u> 606 234
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>803 148</u> 753 680	<u>775 026</u> 753 680	<u>806 820</u> 753 680	<u>798 252</u> 753 680	<u>803 025</u> 753 680	<u>777 000</u> 753 680
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 027 495</u> 966 305	<u>993 266</u> 966 305	<u>1 031 965</u> 966 305	<u>1 021 536</u> 966 305	<u>1 027 347</u> 966 305	<u>995 669</u> 966 305
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 083 190</u> 1 020 907	<u>1 048 961</u> 1 020 907	<u>1 087 660</u> 1 020 907	<u>1 077 231</u> 1 020 907	<u>1 083 041</u> 1 020 907	<u>1 051 363</u> 1 020 907

225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>283 235</u> 251 317	<u>267 889</u> 251 317	<u>267 929</u> 251 317	<u>279 455</u> 251 317	<u>290 435</u> 251 317	<u>279 349</u> 251 317
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>589 498</u> 528 670	<u>552 593</u> 528 670	<u>545 289</u> 528 670	<u>573 572</u> 528 670	<u>600 233</u> 528 670	<u>557 921</u> 528 670
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>644 286</u> 582 097	<u>607 167</u> 582 097	<u>599 820</u> 582 097	<u>628 267</u> 582 097	<u>655 083</u> 582 097	<u>612 526</u> 582 097
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>611 275</u> 549 733	<u>574 156</u> 549 733	<u>566 809</u> 549 733	<u>595 256</u> 549 733	<u>622 072</u> 549 733	<u>579 515</u> 549 733
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>947 902</u> 863 699	<u>898 752</u> 863 699	<u>889 025</u> 863 699	<u>926 692</u> 863 699	<u>962 200</u> 863 699	<u>905 849</u> 863 699
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>864 955</u> 785 772	<u>818 348</u> 785 772	<u>809 123</u> 785 772	<u>844 842</u> 785 772	<u>878 513</u> 785 772	<u>825 077</u> 785 772
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>607 149</u> 543 224	<u>568 184</u> 543 224	<u>560 472</u> 543 224	<u>590 334</u> 543 224	<u>618 483</u> 543 224	<u>573 810</u> 543 224
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>668 937</u> 606 234	<u>631 795</u> 606 234	<u>624 444</u> 606 234	<u>652 909</u> 606 234	<u>679 741</u> 606 234	<u>637 158</u> 606 234
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>820 896</u> 753 680	<u>782 605</u> 753 680	<u>775 026</u> 753 680	<u>804 372</u> 753 680	<u>832 034</u> 753 680	<u>788 133</u> 753 680
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 049 098</u> 966 305	<u>1 002 491</u> 966 305	<u>993 266</u> 966 305	<u>1 028 985</u> 966 305	<u>1 062 656</u> 966 305	<u>1 009 220</u> 966 305
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 104 793</u> 1 020 907	<u>1 058 186</u> 1 020 907	<u>1 048 961</u> 1 020 907	<u>1 084 680</u> 1 020 907	<u>1 118 351</u> 1 020 907	<u>1 064 915</u> 1 020 907



225-204-0319	164-14,3		1	3550		
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>269 083</u> 251 317	<u>279 774</u> 251 317
225-204-0400	35 - 750 2387-2013					
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>570 977</u> 528 670	<u>580 414</u> 528 670
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>625 657</u> 582 097	<u>635 149</u> 582 097
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>592 646</u> 549 733	<u>602 138</u> 549 733
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>923 236</u> 863 699	<u>935 805</u> 863 699
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>841 565</u> 785 772	<u>853 484</u> 785 772
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>587 594</u> 543 224	<u>597 558</u> 543 224
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>650 297</u> 606 234	<u>659 795</u> 606 234
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>801 679</u> 753 680	<u>811 471</u> 753 680
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 025 708</u> 966 305	<u>1 037 626</u> 966 305
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 081 402</u> 1 020 907	<u>1 093 321</u> 1 020 907

225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 362 639</u> 1 330 443	<u>1 386 694</u> 1 330 443	<u>1 375 365</u> 1 330 443	<u>1 401 896</u> 1 330 443	<u>1 402 343</u> 1 330 443
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 232 807</u> 1 203 157	<u>1 256 862</u> 1 203 157	<u>1 245 533</u> 1 203 157	<u>1 272 065</u> 1 203 157	<u>1 272 512</u> 1 203 157
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>999 978</u> 974 893	<u>1 024 032</u> 974 893	<u>1 012 703</u> 974 893	<u>1 039 235</u> 974 893	<u>1 039 682</u> 974 893
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 196 938</u> 1 167 991	<u>1 220 993</u> 1 167 991	<u>1 209 663</u> 1 167 991	<u>1 236 195</u> 1 167 991	<u>1 236 642</u> 1 167 991
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>832 738</u> 810 271	<u>859 698</u> 810 271	<u>847 001</u> 810 271	<u>876 737</u> 810 271	<u>877 238</u> 810 271
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>819 486</u> 797 253	<u>846 556</u> 797 253	<u>833 807</u> 797 253	<u>863 665</u> 797 253	<u>864 168</u> 797 253
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>899 747</u> 875 812	<u>927 383</u> 875 812	<u>914 368</u> 875 812	<u>944 849</u> 875 812	<u>945 363</u> 875 812
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>887 012</u> 863 518	<u>913 810</u> 863 518	<u>901 189</u> 863 518	<u>930 746</u> 863 518	<u>931 244</u> 863 518
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>926 175</u> 901 758	<u>953 653</u> 901 758	<u>940 711</u> 901 758	<u>971 018</u> 901 758	<u>971 529</u> 901 758
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>885 219</u> 862 523	<u>908 666</u> 862 523	<u>897 623</u> 862 523	<u>923 484</u> 862 523	<u>923 919</u> 862 523
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 268 089</u> 1 236 967	<u>1 295 567</u> 1 236 967	<u>1 282 625</u> 1 236 967	<u>1 312 932</u> 1 236 967	<u>1 313 443</u> 1 236 967
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 272 146</u> 1 240 945	<u>1 299 624</u> 1 240 945	<u>1 286 683</u> 1 240 945	<u>1 316 990</u> 1 240 945	<u>1 317 500</u> 1 240 945
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 347 205</u> 1 314 532	<u>1 374 683</u> 1 314 532	<u>1 361 741</u> 1 314 532	<u>1 392 048</u> 1 314 532	<u>1 392 559</u> 1 314 532

225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 398 917</u> 1 330 443	<u>1 364 687</u> 1 330 443	<u>1 403 386</u> 1 330 443	<u>1 392 957</u> 1 330 443	<u>1 398 768</u> 1 330 443	<u>1 367 090</u> 1 330 443
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 269 085</u> 1 203 157	<u>1 234 856</u> 1 203 157	<u>1 273 555</u> 1 203 157	<u>1 263 126</u> 1 203 157	<u>1 268 936</u> 1 203 157	<u>1 237 258</u> 1 203 157
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 036 255</u> 974 893	<u>1 002 026</u> 974 893	<u>1 040 725</u> 974 893	<u>1 030 296</u> 974 893	<u>1 036 106</u> 974 893	<u>1 004 428</u> 974 893
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 233 216</u> 1 167 991	<u>1 198 986</u> 1 167 991	<u>1 237 685</u> 1 167 991	<u>1 227 256</u> 1 167 991	<u>1 233 067</u> 1 167 991	<u>1 201 389</u> 1 167 991
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>873 397</u> 810 271	<u>835 034</u> 810 271	<u>878 407</u> 810 271	<u>866 718</u> 810 271	<u>873 230</u> 810 271	<u>837 727</u> 810 271
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>860 312</u> 797 253	<u>821 791</u> 797 253	<u>865 342</u> 797 253	<u>853 605</u> 797 253	<u>860 144</u> 797 253	<u>824 495</u> 797 253
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>941 426</u> 875 812	<u>902 101</u> 875 812	<u>946 561</u> 875 812	<u>934 579</u> 875 812	<u>941 255</u> 875 812	<u>904 861</u> 875 812
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>927 427</u> 863 518	<u>889 294</u> 863 518	<u>932 406</u> 863 518	<u>920 788</u> 863 518	<u>927 261</u> 863 518	<u>891 971</u> 863 518
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>967 615</u> 901 758	<u>928 515</u> 901 758	<u>972 720</u> 901 758	<u>960 807</u> 901 758	<u>967 445</u> 901 758	<u>931 259</u> 901 758
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>920 579</u> 862 523	<u>887 216</u> 862 523	<u>924 936</u> 862 523	<u>914 771</u> 862 523	<u>920 434</u> 862 523	<u>889 558</u> 862 523
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 309 529</u> 1 236 967	<u>1 270 429</u> 1 236 967	<u>1 314 634</u> 1 236 967	<u>1 302 721</u> 1 236 967	<u>1 309 359</u> 1 236 967	<u>1 273 173</u> 1 236 967
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 313 586</u> 1 240 945	<u>1 274 486</u> 1 240 945	<u>1 318 692</u> 1 240 945	<u>1 306 779</u> 1 240 945	<u>1 313 416</u> 1 240 945	<u>1 277 230</u> 1 240 945
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 388 645</u> 1 314 532	<u>1 349 545</u> 1 314 532	<u>1 393 750</u> 1 314 532	<u>1 381 837</u> 1 314 532	<u>1 388 475</u> 1 314 532	<u>1 352 289</u> 1 314 532

225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 420 519</u> 1 330 443	<u>1 373 912</u> 1 330 443	<u>1 364 687</u> 1 330 443	<u>1 400 406</u> 1 330 443	<u>1 434 077</u> 1 330 443	<u>1 380 641</u> 1 330 443
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 290 688</u> 1 203 157	<u>1 244 080</u> 1 203 157	<u>1 234 856</u> 1 203 157	<u>1 270 575</u> 1 203 157	<u>1 304 246</u> 1 203 157	<u>1 250 810</u> 1 203 157
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 057 858</u> 974 893	<u>1 011 251</u> 974 893	<u>1 002 026</u> 974 893	<u>1 037 745</u> 974 893	<u>1 071 416</u> 974 893	<u>1 017 980</u> 974 893
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 254 818</u> 1 167 991	<u>1 208 211</u> 1 167 991	<u>1 198 986</u> 1 167 991	<u>1 234 705</u> 1 167 991	<u>1 268 376</u> 1 167 991	<u>1 214 940</u> 1 167 991
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>897 609</u> 810 271	<u>845 373</u> 810 271	<u>835 034</u> 810 271	<u>875 067</u> 810 271	<u>912 804</u> 810 271	<u>852 915</u> 810 271
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>884 623</u> 797 253	<u>832 172</u> 797 253	<u>821 791</u> 797 253	<u>861 988</u> 797 253	<u>899 880</u> 797 253	<u>839 745</u> 797 253
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>966 245</u> 875 812	<u>912 699</u> 875 812	<u>902 101</u> 875 812	<u>943 137</u> 875 812	<u>981 820</u> 875 812	<u>920 430</u> 875 812
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>951 493</u> 863 518	<u>899 571</u> 863 518	<u>889 294</u> 863 518	<u>929 087</u> 863 518	<u>966 597</u> 863 518	<u>907 067</u> 863 518
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>992 292</u> 901 758	<u>939 052</u> 901 758	<u>928 515</u> 901 758	<u>969 317</u> 901 758	<u>1 007 778</u> 901 758	<u>946 739</u> 901 758
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>941 636</u> 862 523	<u>896 207</u> 862 523	<u>887 216</u> 862 523	<u>922 031</u> 862 523	<u>954 850</u> 862 523	<u>902 766</u> 862 523
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 334 206</u> 1 236 967	<u>1 280 966</u> 1 236 967	<u>1 270 429</u> 1 236 967	<u>1 311 231</u> 1 236 967	<u>1 349 692</u> 1 236 967	<u>1 288 653</u> 1 236 967
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 338 263</u> 1 240 945	<u>1 285 023</u> 1 240 945	<u>1 274 486</u> 1 240 945	<u>1 315 288</u> 1 240 945	<u>1 353 750</u> 1 240 945	<u>1 292 710</u> 1 240 945
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 413 322</u> 1 314 532	<u>1 360 082</u> 1 314 532	<u>1 349 545</u> 1 314 532	<u>1 390 347</u> 1 314 532	<u>1 428 808</u> 1 314 532	<u>1 367 769</u> 1 314 532

225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 397 129</u> 1 330 443	<u>1 409 048</u> 1 330 443
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 267 297</u> 1 203 157	<u>1 279 216</u> 1 203 157
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 034 468</u> 974 893	<u>1 046 386</u> 974 893
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 231 428</u> 1 167 991	<u>1 243 347</u> 1 167 991
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>871 394</u> 810 271	<u>884 752</u> 810 271
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>858 300</u> 797 253	<u>871 713</u> 797 253
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>939 372</u> 875 812	<u>953 065</u> 875 812
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>925 435</u> 863 518	<u>938 713</u> 863 518
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>965 573</u> 901 758	<u>979 187</u> 901 758
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>918 837</u> 862 523	<u>930 454</u> 862 523
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 307 487</u> 1 236 967	<u>1 321 101</u> 1 236 967
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 311 544</u> 1 240 945	<u>1 325 159</u> 1 240 945
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 386 603</u> 1 314 532	<u>1 400 217</u> 1 314 532

225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 335 402</u> 1 302 961	<u>1 362 880</u> 1 302 961	<u>1 349 939</u> 1 302 961	<u>1 380 246</u> 1 302 961	<u>1 380 756</u> 1 302 961
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 371 825</u> 1 338 669	<u>1 399 303</u> 1 338 669	<u>1 386 361</u> 1 338 669	<u>1 416 668</u> 1 338 669	<u>1 417 179</u> 1 338 669
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 377 911</u> 1 344 636	<u>1 405 388</u> 1 344 636	<u>1 392 447</u> 1 344 636	<u>1 422 754</u> 1 344 636	<u>1 423 265</u> 1 344 636
225-204-0500	35 - 750 2387-2013								
225-204-0501	22		1	5870	<u>787 328</u> 766 607	<u>810 529</u> 766 607	<u>799 602</u> 766 607	<u>825 192</u> 766 607	<u>825 623</u> 766 607
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 212 968</u> 1 183 902	<u>1 236 169</u> 1 183 902	<u>1 225 242</u> 1 183 902	<u>1 250 833</u> 1 183 902	<u>1 251 264</u> 1 183 902
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>767 636</u> 750 244	<u>777 912</u> 750 244	<u>773 073</u> 750 244	<u>784 407</u> 750 244	<u>784 598</u> 750 244
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>768 049</u> 750 244	<u>780 104</u> 750 244	<u>774 427</u> 750 244	<u>787 723</u> 750 244	<u>787 947</u> 750 244
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>665 415</u> 648 542	<u>682 213</u> 648 542	<u>674 301</u> 648 542	<u>692 829</u> 648 542	<u>693 141</u> 648 542
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>769 701</u> 750 244	<u>788 871</u> 750 244	<u>779 843</u> 750 244	<u>800 986</u> 750 244	<u>801 343</u> 750 244
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>78 710</u> 74 310	<u>78 579</u> 74 310	<u>80 819</u> 74 310	<u>84 325</u> 74 310	<u>80 830</u> 74 310
225-204-0602	2		1	675	<u>60 642</u> 57 044	<u>60 532</u> 57 044	<u>62 422</u> 57 044	<u>65 381</u> 57 044	<u>62 431</u> 57 044

225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 376 842</u> 1 302 961	<u>1 337 742</u> 1 302 961	<u>1 381 947</u> 1 302 961	<u>1 370 035</u> 1 302 961	<u>1 376 672</u> 1 302 961	<u>1 340 486</u> 1 302 961
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 413 265</u> 1 338 669	<u>1 374 165</u> 1 338 669	<u>1 418 370</u> 1 338 669	<u>1 406 457</u> 1 338 669	<u>1 413 095</u> 1 338 669	<u>1 376 909</u> 1 338 669
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 419 351</u> 1 344 636	<u>1 380 251</u> 1 344 636	<u>1 424 456</u> 1 344 636	<u>1 412 543</u> 1 344 636	<u>1 419 180</u> 1 344 636	<u>1 382 995</u> 1 344 636
225-204-0500	35 - 750 2387-2013									
225-204-0501	22		1	5870	<u>822 318</u> 766 607	<u>789 304</u> 766 607	<u>826 629</u> 766 607	<u>816 570</u> 766 607	<u>822 174</u> 766 607	<u>791 621</u> 766 607
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 247 959</u> 1 183 902	<u>1 214 944</u> 1 183 902	<u>1 252 270</u> 1 183 902	<u>1 242 211</u> 1 183 902	<u>1 247 815</u> 1 183 902	<u>1 217 261</u> 1 183 902
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>783 134</u> 750 244	<u>768 511</u> 750 244	<u>785 044</u> 750 244	<u>780 588</u> 750 244	<u>783 071</u> 750 244	<u>769 537</u> 750 244
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>786 230</u> 750 244	<u>769 076</u> 750 244	<u>788 470</u> 750 244	<u>783 243</u> 750 244	<u>786 155</u> 750 244	<u>770 280</u> 750 244
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>690 748</u> 648 542	<u>666 845</u> 648 542	<u>693 870</u> 648 542	<u>686 587</u> 648 542	<u>690 644</u> 648 542	<u>668 523</u> 648 542
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>798 612</u> 750 244	<u>771 334</u> 750 244	<u>802 174</u> 750 244	<u>793 863</u> 750 244	<u>798 493</u> 750 244	<u>773 248</u> 750 244
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>79 176</u> 74 310	<u>78 942</u> 74 310	<u>79 482</u> 74 310	<u>78 658</u> 74 310	<u>79 040</u> 74 310	<u>79 394</u> 74 310
225-204-0602	2		1	675	<u>61 036</u> 57 044	<u>60 839</u> 57 044	<u>61 294</u> 57 044	<u>60 599</u> 57 044	<u>60 921</u> 57 044	<u>61 220</u> 57 044

225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 401 519</u> 1 302 961	<u>1 348 279</u> 1 302 961	<u>1 337 742</u> 1 302 961	<u>1 378 544</u> 1 302 961	<u>1 417 006</u> 1 302 961	<u>1 355 966</u> 1 302 961
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 437 942</u> 1 338 669	<u>1 384 702</u> 1 338 669	<u>1 374 165</u> 1 338 669	<u>1 414 967</u> 1 338 669	<u>1 453 428</u> 1 338 669	<u>1 392 389</u> 1 338 669
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 444 027</u> 1 344 636	<u>1 390 788</u> 1 344 636	<u>1 380 251</u> 1 344 636	<u>1 421 052</u> 1 344 636	<u>1 459 514</u> 1 344 636	<u>1 398 475</u> 1 344 636
225-204-0500	35 - 750 2387-2013									
225-204-0501	22		1	5870	<u>843 154</u> 766 607	<u>798 201</u> 766 607	<u>789 304</u> 766 607	<u>823 755</u> 766 607	<u>856 231</u> 766 607	<u>804 691</u> 766 607
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 268 795</u> 1 183 902	<u>1 223 841</u> 1 183 902	<u>1 214 944</u> 1 183 902	<u>1 249 396</u> 1 183 902	<u>1 281 871</u> 1 183 902	<u>1 230 332</u> 1 183 902
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>792 363</u> 750 244	<u>772 452</u> 750 244	<u>768 511</u> 750 244	<u>783 771</u> 750 244	<u>798 155</u> 750 244	<u>775 327</u> 750 244
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>797 056</u> 750 244	<u>773 699</u> 750 244	<u>769 076</u> 750 244	<u>786 976</u> 750 244	<u>803 850</u> 750 244	<u>777 071</u> 750 244
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>705 834</u> 648 542	<u>673 287</u> 648 542	<u>666 845</u> 648 542	<u>691 789</u> 648 542	<u>715 302</u> 648 542	<u>677 986</u> 648 542
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>815 827</u> 750 244	<u>778 685</u> 750 244	<u>771 334</u> 750 244	<u>799 799</u> 750 244	<u>826 632</u> 750 244	<u>784 048</u> 750 244
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>82 416</u> 74 310	<u>78 639</u> 74 310	<u>78 648</u> 74 310	<u>81 486</u> 74 310	<u>84 188</u> 74 310	<u>81 460</u> 74 310
225-204-0602	2		1	675	<u>63 770</u> 57 044	<u>60 582</u> 57 044	<u>60 591</u> 57 044	<u>62 985</u> 57 044	<u>65 265</u> 57 044	<u>62 963</u> 57 044



225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 374 800</u> 1 302 961	<u>1 388 414</u> 1 302 961
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 411 223</u> 1 338 669	<u>1 424 837</u> 1 338 669
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 417 308</u> 1 344 636	<u>1 430 923</u> 1 344 636
225-204-0500	35 - 750 2387-2013					
225-204-0501	22		1	5870	<u>820 594</u> 766 607	<u>832 090</u> 766 607
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 246 234</u> 1 183 902	<u>1 257 730</u> 1 183 902
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>782 371</u> 750 244	<u>787 462</u> 750 244
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>785 334</u> 750 244	<u>791 307</u> 750 244
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>689 500</u> 648 542	<u>697 823</u> 648 542
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>797 187</u> 750 244	<u>806 685</u> 750 244
225-204-0600	937-92					
225-204-0601	1		1	800	<u>78 932</u> 74 310	<u>81 564</u> 74 310
225-204-0602	2		1	675	<u>60 830</u> 57 044	<u>63 051</u> 57 044

225-204-0603	3		1	550	<u>50 874</u> 47 913	<u>50 784</u> 47 913	<u>52 324</u> 47 913	<u>54 735</u> 47 913	<u>52 331</u> 47 913
225-204-0604	4		1	475	<u>44 423</u> 41 856	<u>44 345</u> 41 856	<u>45 675</u> 41 856	<u>47 757</u> 41 856	<u>45 682</u> 41 856
225-204-0605	5		1	400	<u>34 560</u> 32 454	<u>34 494</u> 32 454	<u>35 615</u> 32 454	<u>37 368</u> 32 454	<u>35 620</u> 32 454
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>38 802</u> 36 613	<u>38 736</u> 36 613	<u>39 856</u> 36 613	<u>41 609</u> 36 613	<u>39 862</u> 36 613
225-204-0607	-1		1	300	<u>20 503</u> 19 030	<u>20 453</u> 19 030	<u>21 294</u> 19 030	<u>22 608</u> 19 030	<u>21 298</u> 19 030
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013								
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>61 267</u> 59 846	<u>62 231</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846	<u>62 841</u> 59 846	<u>62 859</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>61 305</u> 59 846	<u>62 436</u> 59 846	<u>61 903</u> 59 846	<u>63 150</u> 59 846	<u>63 171</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>61 346</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>62 036</u> 59 846	<u>63 474</u> 59 846	<u>63 499</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>61 388</u> 59 846	<u>62 874</u> 59 846	<u>62 174</u> 59 846	<u>63 813</u> 59 846	<u>63 841</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>70 008</u> 68 253	<u>71 684</u> 68 253	<u>70 894</u> 68 253	<u>72 743</u> 68 253	<u>72 774</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>70 053</u> 68 253	<u>71 922</u> 68 253	<u>71 042</u> 68 253	<u>73 104</u> 68 253	<u>73 138</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>66 431</u> 64 908	<u>67 395</u> 64 908	<u>66 941</u> 64 908	<u>68 005</u> 64 908	<u>68 022</u> 64 908

225-204-0603	3		1	550	<u>51 195</u> 47 913	<u>51 034</u> 47 913	<u>51 405</u> 47 913	<u>50 839</u> 47 913	<u>51 101</u> 47 913	<u>51 344</u> 47 913
225-204-0604	4		1	475	<u>44 700</u> 41 856	<u>44 561</u> 41 856	<u>44 881</u> 41 856	<u>44 392</u> 41 856	<u>44 619</u> 41 856	<u>44 829</u> 41 856
225-204-0605	5		1	400	<u>34 793</u> 32 454	<u>34 676</u> 32 454	<u>34 946</u> 32 454	<u>34 534</u> 32 454	<u>34 725</u> 32 454	<u>34 902</u> 32 454
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>39 035</u> 36 613	<u>38 918</u> 36 613	<u>39 188</u> 36 613	<u>38 776</u> 36 613	<u>38 967</u> 36 613	<u>39 144</u> 36 613
225-204-0607	-1		1	300	<u>20 678</u> 19 030	<u>20 590</u> 19 030	<u>20 792</u> 19 030	<u>20 483</u> 19 030	<u>20 627</u> 19 030	<u>20 759</u> 19 030
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013									
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>62 721</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 901</u> 59 846	<u>62 482</u> 59 846	<u>62 715</u> 59 846	<u>61 445</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>63 010</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 220</u> 59 846	<u>62 730</u> 59 846	<u>63 003</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>63 313</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 555</u> 59 846	<u>62 990</u> 59 846	<u>63 305</u> 59 846	<u>61 587</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>63 629</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 905</u> 59 846	<u>63 261</u> 59 846	<u>63 620</u> 59 846	<u>61 663</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>72 535</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 846</u> 68 253	<u>72 120</u> 68 253	<u>72 525</u> 68 253	<u>70 318</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>72 872</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>73 219</u> 68 253	<u>72 409</u> 68 253	<u>72 861</u> 68 253	<u>70 399</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>67 885</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>68 064</u> 64 908	<u>67 646</u> 64 908	<u>67 879</u> 64 908	<u>66 609</u> 64 908

225-204-0603	3		1	550	<u>53 422</u> 47 913	<u>50 825</u> 47 913	<u>50 832</u> 47 913	<u>52 782</u> 47 913	<u>54 641</u> 47 913	<u>52 765</u> 47 913
225-204-0604	4		1	475	<u>46 623</u> 41 856	<u>44 381</u> 41 856	<u>44 386</u> 41 856	<u>46 071</u> 41 856	<u>47 676</u> 41 856	<u>46 056</u> 41 856
225-204-0605	5		1	400	<u>36 413</u> 32 454	<u>34 524</u> 32 454	<u>34 529</u> 32 454	<u>35 948</u> 32 454	<u>37 299</u> 32 454	<u>35 935</u> 32 454
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>40 655</u> 36 613	<u>38 766</u> 36 613	<u>38 771</u> 36 613	<u>40 190</u> 36 613	<u>41 541</u> 36 613	<u>40 177</u> 36 613
225-204-0607	-1		1	300	<u>21 892</u> 19 030	<u>20 476</u> 19 030	<u>20 480</u> 19 030	<u>21 544</u> 19 030	<u>22 557</u> 19 030	<u>21 534</u> 19 030
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013									
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>63 587</u> 59 846	<u>61 719</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 781</u> 59 846	<u>64 131</u> 59 846	<u>61 989</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>64 025</u> 59 846	<u>61 835</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 080</u> 59 846	<u>64 663</u> 59 846	<u>62 151</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>64 484</u> 59 846	<u>61 957</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 394</u> 59 846	<u>65 219</u> 59 846	<u>62 322</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>64 964</u> 59 846	<u>62 085</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 721</u> 59 846	<u>65 802</u> 59 846	<u>62 500</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>74 040</u> 68 253	<u>70 793</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 639</u> 68 253	<u>74 985</u> 68 253	<u>71 262</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>74 551</u> 68 253	<u>70 929</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>72 988</u> 68 253	<u>75 605</u> 68 253	<u>71 452</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>68 751</u> 64 908	<u>66 883</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>67 945</u> 64 908	<u>69 295</u> 64 908	<u>67 152</u> 64 908

225-204-0603	3		1	550	<u>51 027</u> 47 913	<u>52 836</u> 47 913
225-204-0604	4		1	475	<u>44 555</u> 41 856	<u>46 118</u> 41 856
225-204-0605	5		1	400	<u>34 671</u> 32 454	<u>35 987</u> 32 454
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>38 913</u> 36 613	<u>40 229</u> 36 613
225-204-0607	-1		1	300	<u>20 586</u> 19 030	<u>21 573</u> 19 030
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013					
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 128</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>62 926</u> 59 846	<u>63 486</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>63 216</u> 59 846	<u>63 862</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>63 519</u> 59 846	<u>64 255</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>72 410</u> 68 253	<u>73 241</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>72 733</u> 68 253	<u>73 659</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>67 813</u> 64 908	<u>68 291</u> 64 908

225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>66 469</u> 64 908	<u>67 600</u> 64 908	<u>67 067</u> 64 908	<u>68 314</u> 64 908	<u>68 335</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>66 510</u> 64 908	<u>67 814</u> 64 908	<u>67 200</u> 64 908	<u>68 638</u> 64 908	<u>68 662</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>66 552</u> 64 908	<u>68 038</u> 64 908	<u>67 338</u> 64 908	<u>68 977</u> 64 908	<u>69 005</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>76 462</u> 74 581	<u>78 138</u> 74 581	<u>77 349</u> 74 581	<u>79 197</u> 74 581	<u>79 228</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>76 507</u> 74 581	<u>78 377</u> 74 581	<u>77 496</u> 74 581	<u>79 558</u> 74 581	<u>79 593</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>12 405</u> 11 577				
225-204-0802	33-1		1	160	<u>12 445</u> 11 577				
225-204-0803	33-2		1	250	<u>18 615</u> 17 357	<u>18 574</u> 17 357	<u>19 274</u> 17 357	<u>20 370</u> 17 357	<u>19 277</u> 17 357
225-204-0804	33-3		1	250	<u>21 796</u> 20 476	<u>21 755</u> 20 476	<u>22 455</u> 20 476	<u>23 551</u> 20 476	<u>22 458</u> 20 476
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 496</u> 26 759	<u>28 442</u> 26 759	<u>29 366</u> 26 759	<u>30 812</u> 26 759	<u>29 370</u> 26 759
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 291</u> 31 460	<u>33 237</u> 31 460	<u>34 161</u> 31 460	<u>35 607</u> 31 460	<u>34 165</u> 31 460
225-204-0807	45		1	510	<u>53 633</u> 50 761	<u>53 549</u> 50 761	<u>54 978</u> 50 761	<u>57 213</u> 50 761	<u>54 984</u> 50 761

225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>68 174</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 384</u> 64 908	<u>67 894</u> 64 908	<u>68 167</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>68 477</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 719</u> 64 908	<u>68 154</u> 64 908	<u>68 469</u> 64 908	<u>66 751</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>68 793</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>69 069</u> 64 908	<u>68 425</u> 64 908	<u>68 784</u> 64 908	<u>66 827</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>78 990</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 301</u> 74 581	<u>78 575</u> 74 581	<u>78 979</u> 74 581	<u>76 772</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>79 327</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 674</u> 74 581	<u>78 864</u> 74 581	<u>79 315</u> 74 581	<u>76 853</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150						
225-204-0802	33-1		1	160						
225-204-0803	33-2		1	250	<u>18 760</u> 17 357	<u>18 687</u> 17 357	<u>18 856</u> 17 357	<u>18 599</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 828</u> 17 357
225-204-0804	33-3		1	250	<u>21 942</u> 20 476	<u>21 869</u> 20 476	<u>22 037</u> 20 476	<u>21 780</u> 20 476	<u>21 899</u> 20 476	<u>22 010</u> 20 476
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 688</u> 26 759	<u>28 592</u> 26 759	<u>28 814</u> 26 759	<u>28 475</u> 26 759	<u>28 632</u> 26 759	<u>28 778</u> 26 759
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 483</u> 31 460	<u>33 387</u> 31 460	<u>33 609</u> 31 460	<u>33 269</u> 31 460	<u>33 427</u> 31 460	<u>33 573</u> 31 460
225-204-0807	45		1	510	<u>53 930</u> 50 761	<u>53 781</u> 50 761	<u>54 125</u> 50 761	<u>53 600</u> 50 761	<u>53 844</u> 50 761	<u>54 069</u> 50 761

225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>69 189</u> 64 908	<u>66 999</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 244</u> 64 908	<u>69 826</u> 64 908	<u>67 315</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>69 648</u> 64 908	<u>67 121</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 557</u> 64 908	<u>70 383</u> 64 908	<u>67 486</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>70 128</u> 64 908	<u>67 248</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>68 885</u> 64 908	<u>70 965</u> 64 908	<u>67 664</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>80 495</u> 74 581	<u>77 248</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 094</u> 74 581	<u>81 439</u> 74 581	<u>77 717</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>81 006</u> 74 581	<u>77 383</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 443</u> 74 581	<u>82 059</u> 74 581	<u>77 906</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150						
225-204-0802	33-1		1	160						
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 773</u> 17 357	<u>18 592</u> 17 357	<u>18 596</u> 17 357	<u>19 482</u> 17 357	<u>20 327</u> 17 357	<u>19 474</u> 17 357
225-204-0804	33-3		1	250	<u>22 954</u> 20 476	<u>21 774</u> 20 476	<u>21 777</u> 20 476	<u>22 663</u> 20 476	<u>23 508</u> 20 476	<u>22 655</u> 20 476
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 025</u> 26 759	<u>28 466</u> 26 759	<u>28 471</u> 26 759	<u>29 641</u> 26 759	<u>30 756</u> 26 759	<u>29 630</u> 26 759
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 820</u> 31 460	<u>33 261</u> 31 460	<u>33 265</u> 31 460	<u>34 436</u> 31 460	<u>35 551</u> 31 460	<u>34 425</u> 31 460
225-204-0807	45		1	510	<u>55 996</u> 50 761	<u>53 588</u> 50 761	<u>53 594</u> 50 761	<u>55 403</u> 50 761	<u>57 126</u> 50 761	<u>55 386</u> 50 761



225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>68 090</u> 64 908	<u>68 650</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>68 380</u> 64 908	<u>69 026</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>68 683</u> 64 908	<u>69 419</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>78 865</u> 74 581	<u>79 696</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>79 188</u> 74 581	<u>80 114</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0801	30		1	150		
225-204-0802	33-1		1	160		
225-204-0803	33-2		1	250	<u>18 684</u> 17 357	<u>19 507</u> 17 357
225-204-0804	33-3		1	250	<u>21 865</u> 20 476	<u>22 688</u> 20 476
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 588</u> 26 759	<u>29 673</u> 26 759
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 383</u> 31 460	<u>34 468</u> 31 460
225-204-0807	45		1	510	<u>53 775</u> 50 761	<u>55 453</u> 50 761

225-204-0808	-60		1	680	<u>73 393</u> 67 711	<u>70 483</u> 67 711	<u>75 557</u> 67 711	<u>78 554</u> 67 711	<u>72 561</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>49 724</u> 46 964	<u>49 642</u> 46 964	<u>51 042</u> 46 964	<u>53 234</u> 46 964	<u>51 049</u> 46 964
225-204-0903	1-2		1	700	<u>64 376</u> 60 614	<u>64 261</u> 60 614	<u>66 221</u> 60 614	<u>69 289</u> 60 614	<u>66 231</u> 60 614
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>115 279</u> 111 556	<u>121 701</u> 111 556	<u>118 677</u> 111 556	<u>125 761</u> 111 556	<u>125 880</u> 111 556
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>149 120</u> 144 733	<u>155 542</u> 144 733	<u>152 518</u> 144 733	<u>159 602</u> 144 733	<u>159 721</u> 144 733
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>189 203</u> 182 973	<u>200 270</u> 182 973	<u>195 058</u> 182 973	<u>207 264</u> 182 973	<u>207 470</u> 182 973
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>256 329</u> 248 062	<u>270 558</u> 248 062	<u>263 856</u> 248 062	<u>279 550</u> 248 062	<u>279 815</u> 248 062
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>9 253</u> 8 679	<u>9 235</u> 8 679	<u>9 543</u> 8 679	<u>10 025</u> 8 679	<u>9 544</u> 8 679
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 815</u> 7 955	<u>8 344</u> 7 955	<u>9 165</u> 7 955	<u>9 649</u> 7 955	<u>8 680</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 822</u> 3 435	<u>3 608</u> 3 435	<u>3 981</u> 3 435	<u>4 202</u> 3 435	<u>3 761</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>161 037</u> 156 305	<u>167 954</u> 156 305	<u>164 697</u> 156 305	<u>172 326</u> 156 305	<u>172 454</u> 156 305

225-204-0808	-60		1	680	<u>70 133</u> 67 711	<u>73 560</u> 67 711	<u>70 153</u> 67 711	<u>69 918</u> 67 711	<u>69 918</u> 67 711	<u>74 059</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>50 015</u> 46 964	<u>49 869</u> 46 964	<u>50 206</u> 46 964	<u>49 692</u> 46 964	<u>49 930</u> 46 964	<u>50 151</u> 46 964
225-204-0903	1-2		1	700	<u>64 784</u> 60 614	<u>64 579</u> 60 614	<u>65 051</u> 60 614	<u>64 331</u> 60 614	<u>64 665</u> 60 614	<u>64 974</u> 60 614
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>124 965</u> 111 556	<u>115 826</u> 111 556	<u>126 158</u> 111 556	<u>123 374</u> 111 556	<u>124 925</u> 111 556	<u>116 467</u> 111 556
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>158 806</u> 144 733	<u>149 667</u> 144 733	<u>159 999</u> 144 733	<u>157 215</u> 144 733	<u>158 766</u> 144 733	<u>150 308</u> 144 733
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>205 894</u> 182 973	<u>190 146</u> 182 973	<u>207 950</u> 182 973	<u>203 152</u> 182 973	<u>205 825</u> 182 973	<u>191 251</u> 182 973
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>277 788</u> 248 062	<u>257 540</u> 248 062	<u>280 432</u> 248 062	<u>274 263</u> 248 062	<u>277 700</u> 248 062	<u>258 961</u> 248 062
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>9 317</u> 8 679	<u>9 285</u> 8 679	<u>9 359</u> 8 679	<u>9 246</u> 8 679	<u>9 298</u> 8 679	<u>9 347</u> 8 679
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 287</u> 7 955	<u>8 842</u> 7 955	<u>8 290</u> 7 955	<u>8 252</u> 7 955	<u>8 252</u> 7 955	<u>8 922</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 583</u> 3 435	<u>3 834</u> 3 435	<u>3 584</u> 3 435	<u>3 567</u> 3 435	<u>3 567</u> 3 435	<u>3 871</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>171 469</u> 156 305	<u>161 626</u> 156 305	<u>172 754</u> 156 305	<u>169 755</u> 156 305	<u>171 426</u> 156 305	<u>162 317</u> 156 305

225-204-0808	-60		1	680	<u>73 227</u> 67 711	<u>72 013</u> 67 711	<u>73 060</u> 67 711	<u>73 893</u> 67 711	<u>74 725</u> 67 711	<u>76 057</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>52 040</u> 46 964	<u>49 679</u> 46 964	<u>49 685</u> 46 964	<u>51 459</u> 46 964	<u>53 148</u> 46 964	<u>51 442</u> 46 964
225-204-0903	1-2		1	700	<u>67 619</u> 60 614	<u>64 314</u> 60 614	<u>64 322</u> 60 614	<u>66 805</u> 60 614	<u>69 169</u> 60 614	<u>66 782</u> 60 614
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>130 733</u> 111 556	<u>118 289</u> 111 556	<u>115 826</u> 111 556	<u>125 363</u> 111 556	<u>134 353</u> 111 556	<u>120 085</u> 111 556
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>164 574</u> 144 733	<u>152 130</u> 144 733	<u>149 667</u> 144 733	<u>159 204</u> 144 733	<u>168 194</u> 144 733	<u>153 926</u> 144 733
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>215 832</u> 182 973	<u>194 390</u> 182 973	<u>190 146</u> 182 973	<u>206 579</u> 182 973	<u>222 070</u> 182 973	<u>197 485</u> 182 973
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>290 566</u> 248 062	<u>262 997</u> 248 062	<u>257 540</u> 248 062	<u>278 669</u> 248 062	<u>298 586</u> 248 062	<u>266 977</u> 248 062
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>9 762</u> 8 679	<u>9 243</u> 8 679	<u>9 244</u> 8 679	<u>9 634</u> 8 679	<u>10 006</u> 8 679	<u>9 631</u> 8 679
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 788</u> 7 955	<u>8 591</u> 7 955	<u>8 761</u> 7 955	<u>8 895</u> 7 955	<u>9 030</u> 7 955	<u>9 245</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 810</u> 3 435	<u>3 721</u> 3 435	<u>3 798</u> 3 435	<u>3 859</u> 3 435	<u>3 920</u> 3 435	<u>4 018</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>177 681</u> 156 305	<u>164 279</u> 156 305	<u>161 626</u> 156 305	<u>171 897</u> 156 305	<u>181 579</u> 156 305	<u>166 214</u> 156 305

225-204-0808	-60		1	680	<u>69 918</u> 67 711	<u>73 060</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012					
225-204-0901	1-1		1	500	<u>49 863</u> 46 964	<u>51 508</u> 46 964
225-204-0903	1-2		1	700	<u>64 571</u> 60 614	<u>66 873</u> 60 614
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>124 488</u> 111 556	<u>127 670</u> 111 556
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>158 329</u> 144 733	<u>161 511</u> 144 733
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>205 071</u> 182 973	<u>210 555</u> 182 973
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>276 730</u> 248 062	<u>283 780</u> 248 062
225-204-1000	- 13015-2012					
225-204-1001	3		1	110	<u>9 283</u> 8 679	<u>9 645</u> 8 679
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 252</u> 7 955	<u>8 761</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 567</u> 3 435	<u>3 798</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>170 955</u> 156 305	<u>174 382</u> 156 305

225-204-1007	-1		1	300	<u>17 552</u> 16 137	<u>17 503</u> 16 137	<u>18 343</u> 16 137	<u>19 658</u> 16 137	<u>18 347</u> 16 137
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 797</u> 7 051	<u>7 390</u> 7 051	<u>8 099</u> 7 051	<u>8 518</u> 7 051	<u>7 681</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>154 618</u> 149 615	<u>163 274</u> 149 615	<u>159 197</u> 149 615	<u>168 744</u> 149 615	<u>168 905</u> 149 615
225-204-1303	12		1	2190	<u>123 139</u> 117 400				
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>279 839</u> 272 381	<u>288 495</u> 272 381	<u>284 418</u> 272 381	<u>293 965</u> 272 381	<u>294 126</u> 272 381
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>425 055</u> 413 769	<u>438 020</u> 413 769	<u>431 914</u> 413 769	<u>446 213</u> 413 769	<u>446 454</u> 413 769
225-204-1308	5		1	625	<u>164 799</u> 161 006	<u>167 270</u> 161 006	<u>166 106</u> 161 006	<u>168 831</u> 161 006	<u>168 877</u> 161 006
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>156 027</u> 149 629				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>291 531</u> 282 867	<u>304 475</u> 282 867	<u>298 379</u> 282 867	<u>312 656</u> 282 867	<u>312 897</u> 282 867
225-204-1313	32.9		1	725	<u>55 530</u> 53 789	<u>58 396</u> 53 789	<u>57 046</u> 53 789	<u>60 207</u> 53 789	<u>60 260</u> 53 789
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>45 748</u> 42 263	<u>45 629</u> 42 263	<u>47 660</u> 42 263	<u>50 837</u> 42 263	<u>47 669</u> 42 263

225-204-1007	-1		1	300	<u>17 727</u> 16 137	<u>17 639</u> 16 137	<u>17 841</u> 16 137	<u>17 533</u> 16 137	<u>17 676</u> 16 137	<u>17 808</u> 16 137
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 342</u> 7 051	<u>7 820</u> 7 051	<u>7 344</u> 7 051	<u>7 312</u> 7 051	<u>7 312</u> 7 051	<u>7 890</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>167 672</u> 149 615	<u>155 355</u> 149 615	<u>169 280</u> 149 615	<u>165 528</u> 149 615	<u>167 618</u> 149 615	<u>156 219</u> 149 615
225-204-1303	12		1	2190						
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>292 893</u> 272 381	<u>280 576</u> 272 381	<u>294 501</u> 272 381	<u>290 748</u> 272 381	<u>292 839</u> 272 381	<u>281 440</u> 272 381
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>444 607</u> 413 769	<u>426 159</u> 413 769	<u>447 016</u> 413 769	<u>441 395</u> 413 769	<u>444 527</u> 413 769	<u>427 454</u> 413 769
225-204-1308	5		1	625	<u>168 525</u> 161 006	<u>165 010</u> 161 006	<u>168 984</u> 161 006	<u>167 913</u> 161 006	<u>168 510</u> 161 006	<u>165 257</u> 161 006
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>311 053</u> 282 867	<u>292 633</u> 282 867	<u>313 458</u> 282 867	<u>307 846</u> 282 867	<u>310 973</u> 282 867	<u>293 926</u> 282 867
225-204-1313	32.9		1	725	<u>59 852</u> 53 789	<u>55 774</u> 53 789	<u>60 384</u> 53 789	<u>59 142</u> 53 789	<u>59 834</u> 53 789	<u>56 061</u> 53 789
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>46 171</u> 42 263	<u>45 959</u> 42 263	<u>46 448</u> 42 263	<u>45 702</u> 42 263	<u>46 048</u> 42 263	<u>46 368</u> 42 263

225-204-1007	-1		1	300	<u>18 942</u> 16 137	<u>17 525</u> 16 137	<u>17 529</u> 16 137	<u>18 593</u> 16 137	<u>19 606</u> 16 137	<u>18 583</u> 16 137
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 774</u> 7 051	<u>7 604</u> 7 051	<u>7 751</u> 7 051	<u>7 867</u> 7 051	<u>7 983</u> 7 051	<u>8 169</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>175 446</u> 149 615	<u>158 674</u> 149 615	<u>155 355</u> 149 615	<u>168 208</u> 149 615	<u>180 324</u> 149 615	<u>161 096</u> 149 615
225-204-1303	12		1	2190						
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>300 667</u> 272 381	<u>283 895</u> 272 381	<u>280 576</u> 272 381	<u>293 429</u> 272 381	<u>305 545</u> 272 381	<u>286 317</u> 272 381
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>456 250</u> 413 769	<u>431 131</u> 413 769	<u>426 159</u> 413 769	<u>445 410</u> 413 769	<u>463 556</u> 413 769	<u>434 758</u> 413 769
225-204-1308	5		1	625	<u>170 743</u> 161 006	<u>165 957</u> 161 006	<u>165 010</u> 161 006	<u>168 678</u> 161 006	<u>172 136</u> 161 006	<u>166 648</u> 161 006
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>322 678</u> 282 867	<u>297 597</u> 282 867	<u>292 633</u> 282 867	<u>311 855</u> 282 867	<u>329 973</u> 282 867	<u>301 218</u> 282 867
225-204-1313	32.9		1	725	<u>62 425</u> 53 789	<u>56 873</u> 53 789	<u>55 774</u> 53 789	<u>60 030</u> 53 789	<u>64 041</u> 53 789	<u>57 675</u> 53 789
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>49 107</u> 42 263	<u>45 684</u> 42 263	<u>45 693</u> 42 263	<u>48 264</u> 42 263	<u>50 713</u> 42 263	<u>48 240</u> 42 263



225-204-1007	-1		1	300	<u>17 635</u> 16 137	<u>18 622</u> 16 137
225-204-1100	13015-2012					
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 312</u> 7 051	<u>7 751</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012					
225-204-1302	1		1	2190	<u>167 029</u> 149 615	<u>171 318</u> 149 615
225-204-1303	12		1	2190		
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>292 250</u> 272 381	<u>296 538</u> 272 381
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>443 643</u> 413 769	<u>450 067</u> 413 769
225-204-1308	5		1	625	<u>168 341</u> 161 006	<u>169 565</u> 161 006
225-204-1309	35-10		1	2200		
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>310 091</u> 282 867	<u>316 505</u> 282 867
225-204-1313	32.9		1	725	<u>59 639</u> 53 789	<u>61 059</u> 53 789
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>45 950</u> 42 263	<u>48 335</u> 42 263

225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>38 602</u> 35 257	<u>38 483</u> 35 257	<u>40 513</u> 35 257	<u>43 691</u> 35 257	<u>40 523</u> 35 257
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>46 875</u> 44 884	<u>46 825</u> 44 884	<u>47 666</u> 44 884	<u>48 980</u> 44 884	<u>47 670</u> 44 884
225-204-1402	2.8		1	800	<u>79 078</u> 74 672	<u>78 947</u> 74 672	<u>81 188</u> 74 672	<u>84 694</u> 74 672	<u>81 198</u> 74 672
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>122 352</u> 115 669	<u>122 156</u> 115 669	<u>125 516</u> 115 669	<u>130 776</u> 115 669	<u>125 532</u> 115 669
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>179 181</u> 169 955	<u>178 919</u> 169 955	<u>183 399</u> 169 955	<u>190 412</u> 169 955	<u>183 421</u> 169 955
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>222 677</u> 210 548				
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>284 531</u> 269 502				
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>74 482</u> 71 237	<u>74 400</u> 71 237	<u>75 800</u> 71 237	<u>77 992</u> 71 237	<u>75 807</u> 71 237
225-204-1505	6		1	760	<u>111 068</u> 106 177	<u>110 943</u> 106 177	<u>113 072</u> 106 177	<u>116 403</u> 106 177	<u>113 082</u> 106 177
225-204-1507	7		1	230	<u>25 504</u> 24 182	<u>25 466</u> 24 182	<u>26 110</u> 24 182	<u>27 118</u> 24 182	<u>26 113</u> 24 182
225-204-1512	1		1	500	<u>54 426</u> 51 574	<u>54 345</u> 51 574	<u>55 745</u> 51 574	<u>57 936</u> 51 574	<u>55 751</u> 51 574

225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>39 025</u> 35 257	<u>38 813</u> 35 257	<u>39 301</u> 35 257	<u>38 555</u> 35 257	<u>38 901</u> 35 257	<u>39 222</u> 35 257
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>47 050</u> 44 884	<u>46 962</u> 44 884	<u>47 164</u> 44 884	<u>46 855</u> 44 884	<u>46 999</u> 44 884	<u>47 131</u> 44 884
225-204-1402	2.8		1	800	<u>79 545</u> 74 672	<u>79 311</u> 74 672	<u>79 850</u> 74 672	<u>79 027</u> 74 672	<u>79 409</u> 74 672	<u>79 763</u> 74 672
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>123 052</u> 115 669	<u>122 701</u> 115 669	<u>123 510</u> 115 669	<u>122 275</u> 115 669	<u>122 848</u> 115 669	<u>123 378</u> 115 669
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>180 114</u> 169 955	<u>179 646</u> 169 955	<u>180 725</u> 169 955	<u>179 078</u> 169 955	<u>179 842</u> 169 955	<u>180 549</u> 169 955
225-204-1405	8.4		1	2300						
225-204-1406	10.2		1	2800						
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>74 774</u> 71 237	<u>74 627</u> 71 237	<u>74 964</u> 71 237	<u>74 450</u> 71 237	<u>74 689</u> 71 237	<u>74 910</u> 71 237
225-204-1505	6		1	760	<u>111 511</u> 106 177	<u>111 289</u> 106 177	<u>111 801</u> 106 177	<u>111 019</u> 106 177	<u>111 382</u> 106 177	<u>111 718</u> 106 177
225-204-1507	7		1	230	<u>25 638</u> 24 182	<u>25 571</u> 24 182	<u>25 726</u> 24 182	<u>25 489</u> 24 182	<u>25 599</u> 24 182	<u>25 700</u> 24 182
225-204-1512	1		1	500	<u>54 718</u> 51 574	<u>54 572</u> 51 574	<u>54 909</u> 51 574	<u>54 394</u> 51 574	<u>54 633</u> 51 574	<u>54 854</u> 51 574

225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>41 961</u> 35 257	<u>38 538</u> 35 257	<u>38 546</u> 35 257	<u>41 118</u> 35 257	<u>43 567</u> 35 257	<u>41 094</u> 35 257
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>48 264</u> 44 884	<u>46 848</u> 44 884	<u>46 852</u> 44 884	<u>47 916</u> 44 884	<u>48 929</u> 44 884	<u>47 906</u> 44 884
225-204-1402	2.8		1	800	<u>82 785</u> 74 672	<u>79 007</u> 74 672	<u>79 017</u> 74 672	<u>81 854</u> 74 672	<u>84 557</u> 74 672	<u>81 828</u> 74 672
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>127 912</u> 115 669	<u>122 246</u> 115 669	<u>122 260</u> 115 669	<u>126 516</u> 115 669	<u>130 570</u> 115 669	<u>126 477</u> 115 669
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>186 593</u> 169 955	<u>179 039</u> 169 955	<u>179 058</u> 169 955	<u>184 733</u> 169 955	<u>190 138</u> 169 955	<u>184 681</u> 169 955
225-204-1405	8.4		1	2300						
225-204-1406	10.2		1	2800						
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>76 798</u> 71 237	<u>74 438</u> 71 237	<u>74 444</u> 71 237	<u>76 217</u> 71 237	<u>77 906</u> 71 237	<u>76 201</u> 71 237
225-204-1505	6		1	760	<u>114 589</u> 106 177	<u>111 000</u> 106 177	<u>111 010</u> 106 177	<u>113 705</u> 106 177	<u>116 273</u> 106 177	<u>113 680</u> 106 177
225-204-1507	7		1	230	<u>26 569</u> 24 182	<u>25 483</u> 24 182	<u>25 486</u> 24 182	<u>26 302</u> 24 182	<u>27 079</u> 24 182	<u>26 294</u> 24 182
225-204-1512	1		1	500	<u>56 743</u> 51 574	<u>54 382</u> 51 574	<u>54 388</u> 51 574	<u>56 161</u> 51 574	<u>57 851</u> 51 574	<u>56 145</u> 51 574

225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>38 804</u> 35 257	<u>41 189</u> 35 257
225-204-1400	13015-2012					
225-204-1401	1.6		1	300	<u>46 958</u> 44 884	<u>47 945</u> 44 884
225-204-1402	2.8		1	800	<u>79 301</u> 74 672	<u>81 933</u> 74 672
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>122 686</u> 115 669	<u>126 634</u> 115 669
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>179 626</u> 169 955	<u>184 889</u> 169 955
225-204-1405	8.4		1	2300		
225-204-1406	10.2		1	2800		
225-204-1500	13015-2012					
225-204-1504	5		1	500	<u>74 621</u> 71 237	<u>76 266</u> 71 237
225-204-1505	6		1	760	<u>111 280</u> 106 177	<u>113 780</u> 106 177
225-204-1507	7		1	230	<u>25 568</u> 24 182	<u>26 324</u> 24 182
225-204-1512	1		1	500	<u>54 566</u> 51 574	<u>56 210</u> 51 574

225-204-1514	3,0-6		1	500	$\frac{76\,624}{74\,672}$	$\frac{78\,601}{74\,672}$	$\frac{77\,670}{74\,672}$	$\frac{79\,850}{74\,672}$	$\frac{79\,886}{74\,672}$
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	$\frac{19\,362}{18\,432}$				

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,227}{1\,145}$	$\frac{1\,185}{1\,145}$	$\frac{1\,257}{1\,145}$	$\frac{1\,302}{1\,145}$	$\frac{1\,214}{1\,145}$	$\frac{1\,187}{1\,145}$	$\frac{1\,229}{1\,145}$	$\frac{1\,189}{1\,145}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\,490}{1\,386}$	$\frac{1\,436}{1\,386}$	$\frac{1\,530}{1\,386}$	$\frac{1\,588}{1\,386}$	$\frac{1\,474}{1\,386}$	$\frac{1\,439}{1\,386}$	$\frac{1\,493}{1\,386}$	$\frac{1\,441}{1\,386}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\,769}{3\,465}$	$\frac{3\,603}{3\,465}$	$\frac{3\,890}{3\,465}$	$\frac{4\,070}{3\,465}$	$\frac{3\,719}{3\,465}$	$\frac{3\,612}{3\,465}$	$\frac{3\,779}{3\,465}$	$\frac{3\,618}{3\,465}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{5\,476}{4\,852}$	$\frac{5\,101}{4\,852}$	$\frac{5\,749}{4\,852}$	$\frac{6\,153}{4\,852}$	$\frac{5\,364}{4\,852}$	$\frac{5\,122}{4\,852}$	$\frac{5\,498}{4\,852}$	$\frac{5\,136}{4\,852}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{7\,308}{6\,419}$	$\frac{6\,767}{6\,419}$	$\frac{7\,703}{6\,419}$	$\frac{8\,287}{6\,419}$	$\frac{7\,147}{6\,419}$	$\frac{6\,797}{6\,419}$	$\frac{7\,341}{6\,419}$	$\frac{6\,818}{6\,419}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{11\,443}{10\,185}$	$\frac{10\,694}{10\,185}$	$\frac{11\,990}{10\,185}$	$\frac{12\,798}{10\,185}$	$\frac{11\,220}{10\,185}$	$\frac{10\,735}{10\,185}$	$\frac{11\,488}{10\,185}$	$\frac{10\,764}{10\,185}$
225-205-0107	7		1	230	$\frac{18\,437}{16\,754}$	$\frac{17\,480}{16\,754}$	$\frac{19\,135}{16\,754}$	$\frac{20\,168}{16\,754}$	$\frac{18\,152}{16\,754}$	$\frac{17\,532}{16\,754}$	$\frac{18\,494}{16\,754}$	$\frac{17\,569}{16\,754}$

225-204-1514	3,0-6		1	500	$\frac{79\,605}{74\,672}$	$\frac{76\,793}{74\,672}$	$\frac{79\,972}{74\,672}$	$\frac{79\,115}{74\,672}$	$\frac{79\,593}{74\,672}$	$\frac{76\,990}{74\,672}$
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200						

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,182}{1\,145}$	$\frac{1\,185}{1\,145}$	$\frac{1\,236}{1\,145}$	$\frac{1\,232}{1\,145}$	$\frac{1\,206}{1\,145}$	$\frac{1\,222}{1\,145}$	$\frac{1\,240}{1\,145}$	$\frac{1\,254}{1\,145}$	$\frac{1\,265}{1\,145}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\,432}{1\,386}$	$\frac{1\,436}{1\,386}$	$\frac{1\,502}{1\,386}$	$\frac{1\,497}{1\,386}$	$\frac{1\,464}{1\,386}$	$\frac{1\,484}{1\,386}$	$\frac{1\,507}{1\,386}$	$\frac{1\,525}{1\,386}$	$\frac{1\,540}{1\,386}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\,589}{3\,465}$	$\frac{3\,604}{3\,465}$	$\frac{3\,806}{3\,465}$	$\frac{3\,789}{3\,465}$	$\frac{3\,688}{3\,465}$	$\frac{3\,749}{3\,465}$	$\frac{3\,822}{3\,465}$	$\frac{3\,877}{3\,465}$	$\frac{3\,923}{3\,465}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{5\,071}{4\,852}$	$\frac{5\,104}{4\,852}$	$\frac{5\,558}{4\,852}$	$\frac{5\,521}{4\,852}$	$\frac{5\,294}{4\,852}$	$\frac{5\,431}{4\,852}$	$\frac{5\,595}{4\,852}$	$\frac{5\,720}{4\,852}$	$\frac{5\,823}{4\,852}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{6\,724}{6\,419}$	$\frac{6\,772}{6\,419}$	$\frac{7\,427}{6\,419}$	$\frac{7\,374}{6\,419}$	$\frac{7\,046}{6\,419}$	$\frac{7\,244}{6\,419}$	$\frac{7\,480}{6\,419}$	$\frac{7\,661}{6\,419}$	$\frac{7\,809}{6\,419}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{10\,634}{10\,185}$	$\frac{10\,701}{10\,185}$	$\frac{11\,608}{10\,185}$	$\frac{11\,535}{10\,185}$	$\frac{11\,081}{10\,185}$	$\frac{11\,354}{10\,185}$	$\frac{11\,682}{10\,185}$	$\frac{11\,931}{10\,185}$	$\frac{12\,137}{10\,185}$
225-205-0107	7		1	230	$\frac{17\,402}{16\,754}$	$\frac{17\,488}{16\,754}$	$\frac{18\,647}{16\,754}$	$\frac{18\,553}{16\,754}$	$\frac{17\,973}{16\,754}$	$\frac{18\,323}{16\,754}$	$\frac{18\,741}{16\,754}$	$\frac{19\,060}{16\,754}$	$\frac{19\,323}{16\,754}$

8.04-08-2021

225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>81 380</u> 74 672	<u>77 550</u> 74 672	<u>76 793</u> 74 672	<u>79 727</u> 74 672	<u>82 493</u> 74 672	<u>78 103</u> 74 672
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200						

225-205-0100	13015-2012					
225-205-0101	1		1	10	<u>1 184</u> 1 145	<u>1 228</u> 1 145
225-205-0102	2		1	13	<u>1 435</u> 1 386	<u>1 492</u> 1 386
225-205-0103	3		1	40	<u>3 599</u> 3 465	<u>3 776</u> 3 465
225-205-0104	4		1	90	<u>5 094</u> 4 852	<u>5 492</u> 4 852
225-205-0105	5		1	130	<u>6 757</u> 6 419	<u>7 332</u> 6 419
225-205-0106	6		1	180	<u>10 680</u> 10 185	<u>11 476</u> 10 185
225-205-0107	7		1	230	<u>17 461</u> 16 754	<u>18 478</u> 16 754



8.04-08-2021

348

225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>79 458</u> 74 672	<u>80 437</u> 74 672
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200		

225-205-0108	8		1	650	<u>36 549</u> 31 776	<u>33 767</u> 31 776	<u>38 617</u> 31 776	<u>41 482</u> 31 776	<u>35 753</u> 31 776	<u>33 433</u> 31 776	<u>36 708</u> 31 776	<u>33 451</u> 31 776
225-205-0109	9		1	1130	<u>61 043</u> 52 795	<u>56 206</u> 52 795	<u>64 639</u> 52 795	<u>69 618</u> 52 795	<u>59 660</u> 52 795	<u>55 626</u> 52 795	<u>61 319</u> 52 795	<u>55 658</u> 52 795

226.

226-1.

226-101.

226-101-0100	350	19804-2012									
226-101-0101	350	, 1 19804-2012		1	311	<u>24 961</u> 22 531	<u>23 965</u> 22 860	<u>23 805</u> 22 860	<u>23 814</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860
226-101-0102	350	, 2 19804-2012		1	310,7	<u>25 925</u> 23 478	<u>24 595</u> 23 478	<u>24 436</u> 23 478	<u>24 444</u> 23 478	<u>24 337</u> 23 478	<u>24 337</u> 23 478
226-101-0103	350	, 3 19804-2012		1	310	<u>32 953</u> 30 373	<u>31 627</u> 30 373	<u>31 467</u> 30 373	<u>31 476</u> 30 373	<u>31 369</u> 30 373	<u>31 369</u> 30 373
226-101-0104	350	, 4 19804-2012		1	309,8	<u>35 248</u> 32 624	<u>33 922</u> 32 624	<u>33 763</u> 32 624	<u>33 772</u> 32 624	<u>33 665</u> 32 624	<u>33 665</u> 32 624

225-205-0108	8		1	650	<u>33 227</u> 31 776	<u>33 227</u> 31 776	<u>37 185</u> 31 776	<u>36 390</u> 31 776	<u>35 230</u> 31 776	<u>36 231</u> 31 776	<u>37 026</u> 31 776	<u>37 822</u> 31 776	<u>39 095</u> 31 776
225-205-0109	9		1	1130	<u>55 268</u> 52 795	<u>55 268</u> 52 795	<u>62 149</u> 52 795	<u>60 766</u> 52 795	<u>58 749</u> 52 795	<u>60 490</u> 52 795	<u>61 873</u> 52 795	<u>63 256</u> 52 795	<u>65 469</u> 52 795

226-101-0100	350	19804-2012											
226-101-0101	350	, 1 19804-2012		1	311	<u>24 665</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860						
226-101-0102	350	, 2 19804-2012		1	310,7	<u>25 294</u> 23 478	<u>24 337</u> 23 478	<u>26 914</u> 23 478	<u>28 283</u> 23 478	<u>25 545</u> 23 478	<u>26 001</u> 23 478	<u>26 229</u> 23 478	
226-101-0103	350	, 3 19804-2012		1	310	<u>32 324</u> 30 373	<u>31 369</u> 30 373	<u>33 940</u> 30 373	<u>35 306</u> 30 373	<u>32 574</u> 30 373	<u>33 029</u> 30 373	<u>33 257</u> 30 373	
226-101-0104	350	, 4 19804-2012		1	309,8	<u>34 620</u> 32 624	<u>33 665</u> 32 624	<u>36 234</u> 32 624	<u>37 599</u> 32 624	<u>34 869</u> 32 624	<u>35 324</u> 32 624	<u>35 552</u> 32 624	

225-205-0108	8		1	650	<u>33 227</u> 31 776	<u>36 231</u> 31 776
225-205-0109	9		1	1130	<u>55 268</u> 52 795	<u>60 490</u> 52 795

226-101-0100	35019804-2012									
226-101-0101	350, 119804-2012		1	311						
226-101-0102	350, 219804-2012		1	310,7	<u>25 849</u> 23 478	<u>25 773</u> 23 478	<u>26 153</u> 23 478	<u>26 533</u> 23 478	<u>27 142</u> 23 478	<u>25 773</u> 23 478
226-101-0103	350, 319804-2012		1	310	<u>32 878</u> 30 373	<u>32 802</u> 30 373	<u>33 181</u> 30 373	<u>33 560</u> 30 373	<u>34 168</u> 30 373	<u>32 802</u> 30 373
226-101-0104	350, 419804-2012		1	309,8	<u>35 173</u> 32 624	<u>35 097</u> 32 624	<u>35 476</u> 32 624	<u>35 855</u> 32 624	<u>36 462</u> 32 624	<u>35 097</u> 32 624

226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>36 183</u> 33 543	<u>34 859</u> 33 543	<u>34 700</u> 33 543	<u>34 708</u> 33 543	<u>34 602</u> 33 543	<u>34 602</u> 33 543
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>47 486</u> 44 627	<u>46 164</u> 44 627	<u>46 005</u> 44 627	<u>46 014</u> 44 627	<u>45 907</u> 44 627	<u>45 907</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>59 108</u> 56 022	<u>57 786</u> 56 022	<u>57 628</u> 56 022	<u>57 637</u> 56 022	<u>57 530</u> 56 022	<u>57 530</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012 ,									
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>38 259</u> 34 988	<u>35 885</u> 34 355	<u>35 677</u> 34 355	<u>35 689</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 236</u> 41 822	<u>43 503</u> 41 822	<u>43 295</u> 41 822	<u>43 306</u> 41 822	<u>43 167</u> 41 822	<u>43 167</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>47 088</u> 43 624	<u>45 346</u> 43 624	<u>45 136</u> 43 624	<u>45 148</u> 43 624	<u>45 007</u> 43 624	<u>45 007</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>56 005</u> 52 367	<u>54 263</u> 52 367	<u>54 053</u> 52 367	<u>54 065</u> 52 367	<u>53 925</u> 52 367	<u>53 925</u> 52 367
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>62 805</u> 59 036	<u>61 065</u> 59 036	<u>60 856</u> 59 036	<u>60 867</u> 59 036	<u>60 727</u> 59 036	<u>60 727</u> 59 036

226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>35 555</u> 33 543	<u>34 602</u> 33 543	<u>37 167</u> 33 543	<u>38 531</u> 33 543	<u>35 804</u> 33 543	<u>36 259</u> 33 543	<u>36 486</u> 33 543
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>46 859</u> 44 627	<u>45 907</u> 44 627	<u>48 470</u> 44 627	<u>49 831</u> 44 627	<u>47 108</u> 44 627	<u>47 562</u> 44 627	<u>47 789</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>58 481</u> 56 022	<u>57 530</u> 56 022	<u>60 090</u> 56 022	<u>61 450</u> 56 022	<u>58 730</u> 56 022	<u>59 183</u> 56 022	<u>59 410</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012 ,										
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>36 794</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355					
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>44 414</u> 41 822	<u>43 167</u> 41 822	<u>46 524</u> 41 822	<u>48 309</u> 41 822	<u>44 740</u> 41 822	<u>45 335</u> 41 822	<u>45 632</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>46 262</u> 43 624	<u>45 007</u> 43 624	<u>48 384</u> 43 624	<u>50 178</u> 43 624	<u>46 590</u> 43 624	<u>47 188</u> 43 624	<u>47 487</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>55 178</u> 52 367	<u>53 925</u> 52 367	<u>57 300</u> 52 367	<u>59 093</u> 52 367	<u>55 506</u> 52 367	<u>56 104</u> 52 367	<u>56 403</u> 52 367
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>61 980</u> 59 036	<u>60 727</u> 59 036	<u>64 100</u> 59 036	<u>65 892</u> 59 036	<u>62 308</u> 59 036	<u>62 905</u> 59 036	<u>63 204</u> 59 036

226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>36 107</u> 33 543	<u>36 031</u> 33 543	<u>36 410</u> 33 543	<u>36 789</u> 33 543	<u>37 395</u> 33 543	<u>36 031</u> 33 543
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>47 411</u> 44 627	<u>47 335</u> 44 627	<u>47 713</u> 44 627	<u>48 091</u> 44 627	<u>48 696</u> 44 627	<u>47 335</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>59 032</u> 56 022	<u>58 956</u> 56 022	<u>59 334</u> 56 022	<u>59 712</u> 56 022	<u>60 317</u> 56 022	<u>58 956</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012 ,									
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404						
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 137</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822	<u>45 533</u> 41 822	<u>46 029</u> 41 822	<u>46 822</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>46 989</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624	<u>47 387</u> 43 624	<u>47 886</u> 43 624	<u>48 683</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>55 905</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367	<u>56 303</u> 52 367	<u>56 802</u> 52 367	<u>57 599</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>62 706</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036	<u>63 104</u> 59 036	<u>63 602</u> 59 036	<u>64 398</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036

226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>56 900</u> 53 247	<u>55 160</u> 53 247	<u>54 951</u> 53 247	<u>54 962</u> 53 247	<u>54 822</u> 53 247	<u>54 822</u> 53 247

**226-102.**

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>720 992</u> 667 106				
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>841 175</u> 784 933	<u>813 912</u> 784 933	<u>861 447</u> 784 933	<u>889 516</u> 784 933	<u>833 378</u> 784 933
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>795 265</u> 726 631				
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>930 030</u> 858 754	<u>893 651</u> 858 754	<u>957 080</u> 858 754	<u>994 535</u> 858 754	<u>919 626</u> 858 754
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 455 007</u> 1 342 238	<u>1 397 228</u> 1 342 238	<u>1 497 970</u> 1 342 238	<u>1 557 456</u> 1 342 238	<u>1 438 483</u> 1 342 238
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 532 409</u> 1 408 138				
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 723 151</u> 1 595 139	<u>1 658 524</u> 1 595 139	<u>1 771 205</u> 1 595 139	<u>1 837 741</u> 1 595 139	<u>1 704 668</u> 1 595 139
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 558 476</u> 1 426 830				



226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>56 074</u> 53 247	<u>54 822</u> 53 247	<u>58 193</u> 53 247	<u>59 984</u> 53 247	<u>56 402</u> 53 247	<u>56 999</u> 53 247	<u>57 298</u> 53 247

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>810 637</u> 784 933	<u>842 735</u> 784 933	<u>810 819</u> 784 933	<u>808 623</u> 784 933	<u>808 623</u> 784 933	<u>847 413</u> 784 933
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>889 281</u> 858 754	<u>932 111</u> 858 754	<u>889 524</u> 858 754	<u>886 593</u> 858 754	<u>886 593</u> 858 754	<u>938 353</u> 858 754
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 390 288</u> 1 342 238	<u>1 458 312</u> 1 342 238	<u>1 390 674</u> 1 342 238	<u>1 386 019</u> 1 342 238	<u>1 386 019</u> 1 342 238	<u>1 468 226</u> 1 342 238
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 650 761</u> 1 595 139	<u>1 726 847</u> 1 595 139	<u>1 651 192</u> 1 595 139	<u>1 645 987</u> 1 595 139	<u>1 645 987</u> 1 595 139	<u>1 737 936</u> 1 595 139
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						

226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>56 800</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247	<u>57 198</u> 53 247	<u>57 696</u> 53 247	<u>58 492</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>839 616</u> 784 933	<u>828 245</u> 784 933	<u>838 057</u> 784 933	<u>845 853</u> 784 933	<u>853 650</u> 784 933	<u>866 125</u> 784 933
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>927 949</u> 858 754	<u>912 777</u> 858 754	<u>925 868</u> 858 754	<u>936 272</u> 858 754	<u>946 676</u> 858 754	<u>963 323</u> 858 754
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 451 702</u> 1 342 238	<u>1 427 605</u> 1 342 238	<u>1 448 398</u> 1 342 238	<u>1 464 922</u> 1 342 238	<u>1 481 446</u> 1 342 238	<u>1 507 884</u> 1 342 238
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 719 454</u> 1 595 139	<u>1 692 501</u> 1 595 139	<u>1 715 758</u> 1 595 139	<u>1 734 240</u> 1 595 139	<u>1 752 722</u> 1 595 139	<u>1 782 294</u> 1 595 139
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						

226-102-0100	13015-2012					
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370		
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>808 623</u> 784 933	<u>838 057</u> 784 933
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500		
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>886 593</u> 858 754	<u>925 868</u> 858 754
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 386 019</u> 1 342 238	<u>1 448 398</u> 1 342 238
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100		
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 645 987</u> 1 595 139	<u>1 715 758</u> 1 595 139
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200		

226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 815 071</u> 1 678 393	<u>1 745 736</u> 1 678 393	<u>1 866 625</u> 1 678 393	<u>1 938 009</u> 1 678 393	<u>1 795 242</u> 1 678 393
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>925 100</u> 853 920	<u>965 153</u> 928 854			
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 408 355</u> 1 296 500				
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 712 377</u> 1 577 713	<u>1 748 606</u> 1 681 207			
226-102-0118	-9		1	5000	<u>545 146</u> 503 256	<u>620 955</u> 598 560			
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>193 903</u> 167 022	<u>176 668</u> 167 022	<u>206 348</u> 167 022	<u>225 369</u> 167 022	<u>188 655</u> 167 022
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>209 495</u> 182 309	<u>192 261</u> 182 309	<u>221 941</u> 182 309	<u>240 961</u> 182 309	<u>204 248</u> 182 309
226-102-0302	-18		1	5400	<u>264 189</u> 229 336	<u>242 030</u> 229 336	<u>280 190</u> 229 336	<u>304 645</u> 229 336	<u>257 442</u> 229 336
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>131 981</u> 114 729	<u>121 923</u> 114 729	<u>139 459</u> 114 729	<u>149 814</u> 114 729	<u>129 104</u> 114 729
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>250 226</u> 218 799	<u>232 036</u> 218 799	<u>263 751</u> 218 799	<u>282 478</u> 218 799	<u>245 024</u> 218 799

226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 737 408</u> 1 678 393	<u>1 819 036</u> 1 678 393	<u>1 737 870</u> 1 678 393	<u>1 732 285</u> 1 678 393	<u>1 732 285</u> 1 678 393	<u>1 830 934</u> 1 678 393
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>960 783</u> 928 854		<u>961 026</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 740 278</u> 1 681 207		<u>1 740 741</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207	
226-102-0118	-9		1	5000	<u>618 385</u> 598 560		<u>618 528</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560	
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>179 179</u> 167 022	<u>194 952</u> 167 022	<u>180 147</u> 167 022	<u>176 296</u> 167 022	<u>178 635</u> 167 022	<u>197 608</u> 167 022
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>194 771</u> 182 309	<u>210 545</u> 182 309	<u>195 740</u> 182 309	<u>191 888</u> 182 309	<u>194 227</u> 182 309	<u>213 201</u> 182 309
226-102-0302	-18		1	5400	<u>245 258</u> 229 336	<u>265 538</u> 229 336	<u>246 503</u> 229 336	<u>241 551</u> 229 336	<u>244 558</u> 229 336	<u>268 953</u> 229 336
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>120 715</u> 114 729	<u>132 556</u> 114 729	<u>120 782</u> 114 729	<u>119 972</u> 114 729	<u>119 972</u> 114 729	<u>134 282</u> 114 729
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>229 851</u> 218 799	<u>251 266</u> 218 799	<u>229 973</u> 218 799	<u>228 507</u> 218 799	<u>228 507</u> 218 799	<u>254 387</u> 218 799

226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 811 105</u> 1 678 393	<u>1 782 188</u> 1 678 393	<u>1 807 139</u> 1 678 393	<u>1 826 968</u> 1 678 393	<u>1 846 797</u> 1 678 393	<u>1 878 523</u> 1 678 393
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500		<u>984 279</u> 928 854				
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200		<u>1 785 058</u> 1 681 207				
226-102-0118	-9		1	5000		<u>632 206</u> 598 560				
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>197 608</u> 167 022	<u>185 463</u> 167 022	<u>191 804</u> 167 022	<u>200 693</u> 167 022	<u>206 862</u> 167 022	<u>209 946</u> 167 022
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>213 201</u> 182 309	<u>201 056</u> 182 309	<u>207 396</u> 182 309	<u>216 286</u> 182 309	<u>222 455</u> 182 309	<u>225 539</u> 182 309
226-102-0302	-18		1	5400	<u>268 953</u> 229 336	<u>253 338</u> 229 336	<u>261 490</u> 229 336	<u>272 919</u> 229 336	<u>280 851</u> 229 336	<u>284 816</u> 229 336
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>131 405</u> 114 729	<u>127 211</u> 114 729	<u>130 830</u> 114 729	<u>133 707</u> 114 729	<u>136 583</u> 114 729	<u>141 185</u> 114 729
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>249 185</u> 218 799	<u>241 599</u> 218 799	<u>248 145</u> 218 799	<u>253 347</u> 218 799	<u>258 549</u> 218 799	<u>266 872</u> 218 799

226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 732 285</u> 1 678 393	<u>1 807 139</u> 1 678 393
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>958 095</u> 928 854	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500		
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 735 156</u> 1 681 207	
226-102-0118	-9		1	5000	<u>616 804</u> 598 560	
226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200	<u>177 915</u> 167 022	<u>196 066</u> 167 022
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0301	-14		1	4200	<u>193 508</u> 182 309	<u>211 659</u> 182 309
226-102-0302	-18		1	5400	<u>243 633</u> 229 336	<u>266 970</u> 229 336
226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>119 972</u> 114 729	<u>130 830</u> 114 729
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>228 507</u> 218 799	<u>248 145</u> 218 799

226-102-0403	1-8		1	7750	<u>417 115</u> 360 577	<u>383 946</u> 360 577	<u>441 779</u> 360 577	<u>475 928</u> 360 577	<u>407 629</u> 360 577
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>135 214</u> 118 835	<u>125 798</u> 118 835	<u>142 215</u> 118 835	<u>151 910</u> 118 835	<u>132 521</u> 118 835
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>223 928</u> 198 134	<u>209 247</u> 198 134	<u>234 843</u> 198 134	<u>249 957</u> 198 134	<u>219 729</u> 198 134
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>159 462</u> 139 487	<u>147 906</u> 139 487	<u>168 054</u> 139 487	<u>179 952</u> 139 487	<u>156 157</u> 139 487
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>248 468</u> 216 639	<u>229 978</u> 216 639	<u>262 215</u> 216 639	<u>281 251</u> 216 639	<u>243 180</u> 216 639
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>268 442</u> 238 218	<u>251 322</u> 238 218	<u>281 171</u> 238 218	<u>298 797</u> 238 218	<u>263 546</u> 238 218
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>353 120</u> 314 372	<u>331 292</u> 314 372	<u>369 350</u> 314 372	<u>391 823</u> 314 372	<u>346 877</u> 314 372
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>414 991</u> 361 302	<u>383 747</u> 361 302	<u>438 222</u> 361 302	<u>470 389</u> 361 302	<u>406 056</u> 361 302
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>531 960</u> 463 498	<u>492 157</u> 463 498	<u>561 556</u> 463 498	<u>602 536</u> 463 498	<u>520 577</u> 463 498
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>28 775</u> 24 779	<u>26 421</u> 24 779	<u>30 525</u> 24 779	<u>32 949</u> 24 779	<u>28 102</u> 24 779
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>37 503</u> 32 087	<u>34 293</u> 32 087	<u>39 889</u> 32 087	<u>43 194</u> 32 087	<u>36 585</u> 32 087
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 445</u> 44 552	<u>47 737</u> 44 552	<u>55 945</u> 44 552	<u>60 792</u> 44 552	<u>51 098</u> 44 552
226-102-0500	13015-2012								





226-102-0403	1-8		1	7750	<u>415 218</u> 360 577	<u>401 384</u> 360 577	<u>413 321</u> 360 577	<u>422 807</u> 360 577	<u>432 293</u> 360 577	<u>447 470</u> 360 577
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>134 676</u> 118 835	<u>130 749</u> 118 835	<u>134 137</u> 118 835	<u>136 830</u> 118 835	<u>139 523</u> 118 835	<u>143 831</u> 118 835
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>223 088</u> 198 134	<u>216 965</u> 198 134	<u>222 248</u> 198 134	<u>226 446</u> 198 134	<u>230 645</u> 198 134	<u>237 362</u> 198 134
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>158 801</u> 139 487	<u>153 981</u> 139 487	<u>158 140</u> 139 487	<u>161 445</u> 139 487	<u>164 750</u> 139 487	<u>170 037</u> 139 487
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>247 410</u> 216 639	<u>239 699</u> 216 639	<u>246 352</u> 216 639	<u>251 640</u> 216 639	<u>256 928</u> 216 639	<u>265 388</u> 216 639
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>267 463</u> 238 218	<u>260 323</u> 238 218	<u>266 483</u> 238 218	<u>271 379</u> 238 218	<u>276 275</u> 238 218	<u>284 109</u> 238 218
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>351 871</u> 314 372	<u>342 768</u> 314 372	<u>350 623</u> 314 372	<u>356 865</u> 314 372	<u>363 107</u> 314 372	<u>373 095</u> 314 372
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>413 204</u> 361 302	<u>400 173</u> 361 302	<u>411 417</u> 361 302	<u>420 352</u> 361 302	<u>429 287</u> 361 302	<u>443 584</u> 361 302
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>529 684</u> 463 498	<u>513 083</u> 463 498	<u>527 407</u> 463 498	<u>538 790</u> 463 498	<u>550 173</u> 463 498	<u>568 386</u> 463 498
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>28 640</u> 24 779	<u>27 659</u> 24 779	<u>28 506</u> 24 779	<u>29 179</u> 24 779	<u>29 852</u> 24 779	<u>30 929</u> 24 779
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>37 319</u> 32 087	<u>35 980</u> 32 087	<u>37 135</u> 32 087	<u>38 053</u> 32 087	<u>38 971</u> 32 087	<u>40 440</u> 32 087
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 175</u> 44 552	<u>50 212</u> 44 552	<u>51 906</u> 44 552	<u>53 252</u> 44 552	<u>54 599</u> 44 552	<u>56 753</u> 44 552
226-102-0500	13015-2012									

226-102-0403	1-8		1	7750	<u>377 511</u> 360 577	<u>413 321</u> 360 577
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>123 972</u> 118 835	<u>134 137</u> 118 835
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>206 400</u> 198 134	<u>222 248</u> 198 134
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>145 664</u> 139 487	<u>158 140</u> 139 487
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>226 391</u> 216 639	<u>246 352</u> 216 639
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>248 001</u> 238 218	<u>266 483</u> 238 218
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>327 058</u> 314 372	<u>350 623</u> 314 372
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>377 686</u> 361 302	<u>411 417</u> 361 302
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>484 435</u> 463 498	<u>527 407</u> 463 498
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>25 964</u> 24 779	<u>28 506</u> 24 779
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>33 670</u> 32 087	<u>37 135</u> 32 087
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>46 823</u> 44 552	<u>51 906</u> 44 552
226-102-0500	13015-2012					

226-102-0502	6		1	4250	<u>305 511</u> 273 001	<u>287 321</u> 273 001	<u>319 036</u> 273 001	<u>337 764</u> 273 001	<u>300 309</u> 273 001
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 531</u> 2 170	<u>2 317</u> 2 170	<u>2 690</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 470</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 529</u> 7 051	<u>7 630</u> 7 051	<u>9 197</u> 7 051	<u>10 123</u> 7 051	<u>8 272</u> 7 051

**226-103.**

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 290</u> 127 467	<u>132 726</u> 127 467	<u>142 427</u> 127 467	<u>148 156</u> 127 467	<u>136 699</u> 127 467
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>163 447</u> 147 762	<u>154 887</u> 147 762	<u>169 811</u> 147 762	<u>178 624</u> 147 762	<u>160 999</u> 147 762
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>171 597</u> 157 625	<u>164 321</u> 157 625	<u>177 007</u> 157 625	<u>184 498</u> 157 625	<u>169 516</u> 157 625
226-103-0200	13015-2012								
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>103 812</u> 96 160	<u>99 960</u> 96 160	<u>106 676</u> 96 160	<u>110 642</u> 96 160	<u>102 710</u> 96 160
226-103-0300	13015-2012								
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>109 115</u> 98 863	<u>103 551</u> 98 863	<u>113 252</u> 98 863	<u>118 980</u> 98 863	<u>107 524</u> 98 863

226-102-0502	6		1	4250	<u>285 137</u> 273 001	<u>306 552</u> 273 001	<u>285 258</u> 273 001	<u>283 793</u> 273 001	<u>283 793</u> 273 001	<u>309 673</u> 273 001
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 292</u> 2 170	<u>2 544</u> 2 170	<u>2 293</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 580</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 522</u> 7 051	<u>8 580</u> 7 051	<u>7 528</u> 7 051	<u>7 456</u> 7 051	<u>7 456</u> 7 051	<u>8 735</u> 7 051

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 608</u> 127 467	<u>132 095</u> 127 467	<u>131 647</u> 127 467	<u>131 647</u> 127 467	<u>139 563</u> 127 467	<u>137 972</u> 127 467
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>163 936</u> 147 762	<u>153 916</u> 147 762	<u>153 226</u> 147 762	<u>153 226</u> 147 762	<u>165 405</u> 147 762	<u>162 957</u> 147 762
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>172 013</u> 157 625	<u>163 496</u> 157 625	<u>162 910</u> 157 625	<u>162 910</u> 157 625	<u>173 262</u> 157 625	<u>171 181</u> 157 625
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>104 032</u> 96 160	<u>99 523</u> 96 160	<u>99 213</u> 96 160	<u>99 213</u> 96 160	<u>104 693</u> 96 160	<u>103 592</u> 96 160
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>109 433</u> 98 863	<u>102 920</u> 98 863	<u>102 472</u> 98 863	<u>102 472</u> 98 863	<u>110 388</u> 98 863	<u>108 797</u> 98 863

226-102-0502	6		1	4250	<u>304 471</u> 273 001	<u>296 884</u> 273 001	<u>303 430</u> 273 001	<u>308 632</u> 273 001	<u>313 834</u> 273 001	<u>322 158</u> 273 001
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 519</u> 2 170	<u>2 430</u> 2 170	<u>2 507</u> 2 170	<u>2 568</u> 2 170	<u>2 629</u> 2 170	<u>2 727</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 478</u> 7 051	<u>8 103</u> 7 051	<u>8 426</u> 7 051	<u>8 683</u> 7 051	<u>8 940</u> 7 051	<u>9 352</u> 7 051

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>135 651</u> 127 467	<u>137 654</u> 127 467	<u>139 245</u> 127 467	<u>140 836</u> 127 467	<u>143 382</u> 127 467	<u>131 647</u> 127 467
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>159 387</u> 147 762	<u>162 467</u> 147 762	<u>164 915</u> 147 762	<u>167 363</u> 147 762	<u>171 280</u> 147 762	<u>153 226</u> 147 762
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>168 147</u> 157 625	<u>170 765</u> 157 625	<u>172 846</u> 157 625	<u>174 926</u> 157 625	<u>178 256</u> 157 625	<u>162 910</u> 157 625
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>101 985</u> 96 160	<u>103 371</u> 96 160	<u>104 473</u> 96 160	<u>105 574</u> 96 160	<u>107 337</u> 96 160	<u>99 213</u> 96 160
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>106 476</u> 98 863	<u>108 478</u> 98 863	<u>110 070</u> 98 863	<u>111 661</u> 98 863	<u>114 207</u> 98 863	<u>102 472</u> 98 863

226-102-0502	6		1	4250	<u>283 793</u> 273 001	<u>303 430</u> 273 001
226-102-0700	13015-2012					
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 507</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 456</u> 7 051	<u>8 426</u> 7 051

226-103-0100	13015-2012					
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>137 654</u> 127 467	
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>162 467</u> 147 762	
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>170 765</u> 157 625	
226-103-0200	13015-2012					
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>103 371</u> 96 160	
226-103-0300	13015-2012					
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>108 478</u> 98 863	

226-103-0302	15- АII-2		1	1140	<u>99 632</u> 90 564	<u>94 753</u> 90 564	<u>103 260</u> 90 564	<u>108 283</u> 90 564	<u>98 236</u> 90 564	<u>94 167</u> 90 564
226-103-0305	15- АIII-1		1	1300		<u>99 435</u> 94 828				<u>98 767</u> 94 828
226-103-0306	15- АIII-2		1	1140		<u>91 618</u> 87 492				<u>91 032</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012									
226-103-0605	2.302		1	2700		<u>127 418</u> 119 401				<u>126 030</u> 119 401
226-103-0613	5.302		1	2400		<u>731 970</u> 712 712				<u>730 736</u> 712 712
226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>165 839</u> 150 420	<u>157 493</u> 150 420	<u>172 045</u> 150 420	<u>180 637</u> 150 420	<u>163 452</u> 150 420	<u>156 491</u> 150 420
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130		<u>237 832</u> 226 771				<u>236 223</u> 226 771
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080		<u>345 023</u> 327 875				<u>342 412</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>345 481</u> 309 816	<u>325 665</u> 309 816	<u>360 216</u> 309 816	<u>380 617</u> 309 816	<u>339 814</u> 309 816	<u>323 285</u> 309 816
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>574 903</u> 513 211	<u>540 321</u> 513 211	<u>600 616</u> 513 211	<u>636 220</u> 513 211	<u>565 013</u> 513 211	<u>536 167</u> 513 211
226-103-1000	13015-2012									





226-103-0302	15- АII-2		1	1140	<u>97 318</u> 90 564	<u>99 074</u> 90 564	<u>100 469</u> 90 564	<u>101 864</u> 90 564	<u>104 097</u> 90 564	<u>93 806</u> 90 564
226-103-0305	15- АIII-1		1	1300	<u>102 360</u> 94 828					<u>98 356</u> 94 828
226-103-0306	15- АIII-2		1	1140	<u>94 184</u> 87 492					<u>90 672</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012									
226-103-0605	2.302		1	2700	<u>133 493</u> 119 401					<u>125 176</u> 119 401
226-103-0613	5.302		1	2400	<u>737 370</u> 712 712					<u>729 977</u> 712 712
226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>161 881</u> 150 420	<u>164 885</u> 150 420	<u>167 271</u> 150 420	<u>169 658</u> 150 420	<u>173 477</u> 150 420	<u>155 874</u> 150 420
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	<u>244 875</u> 226 771					<u>235 233</u> 226 771
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	<u>356 454</u> 327 875					<u>340 805</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>336 083</u> 309 816	<u>343 214</u> 309 816	<u>348 882</u> 309 816	<u>354 549</u> 309 816	<u>363 616</u> 309 816	<u>321 821</u> 309 816
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>558 502</u> 513 211	<u>570 947</u> 513 211	<u>580 837</u> 513 211	<u>590 727</u> 513 211	<u>606 550</u> 513 211	<u>533 612</u> 513 211
226-103-1000	13015-2012									

226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>99 074</u> 90 564
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300	
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140	
226-103-0600	13015-2012				
226-103-0605	2.302		1	2700	
226-103-0613	5.302		1	2400	
226-103-0700	13015-2012				
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>164 885</u> 150 420
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>343 214</u> 309 816
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>570 947</u> 513 211
226-103-1000	13015-2012				

226-103-1001	1		1	21		<u>681 641</u> 668 232				<u>681 630</u> 668 232
226-103-1002	2		1	32		<u>686 201</u> 672 680				<u>686 184</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1101	1		1	600		<u>63 689</u> 61 214				<u>63 380</u> 61 214
226-103-1103	2		1	700		<u>67 310</u> 64 559				<u>66 950</u> 64 559
226-103-1105	3		1	900		<u>294 833</u> 287 212				<u>294 370</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012									
226-103-1201	1.150		1	6600		<u>672 590</u> 645 912				<u>669 197</u> 645 912
226-103-1205	2.150		1	1080		<u>459 504</u> 448 286				<u>458 948</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012									
226-103-1301	5 .		1	5800		<u>286 734</u> 269 257				<u>283 752</u> 269 257
226-103-1305	7 .		1	3000		<u>831 233</u> 808 802				<u>829 691</u> 808 802
226-103-1307	8 .		1	8200		<u>1 157 064</u> 1 117 615				<u>1 152 848</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>15 051</u> 12 385	<u>13 425</u> 12 385	<u>16 261</u> 12 385	<u>17 935</u> 12 385	<u>14 586</u> 12 385	<u>13 230</u> 12 385

226-103-1001	1		1	21		<u>681 630</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232		
226-103-1002	2		1	32		<u>686 185</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680		
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1101	1		1	600		<u>63 397</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214		
226-103-1103	2		1	700		<u>66 970</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559		
226-103-1105	3		1	900		<u>294 396</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212		
226-103-1200	13015-2012									
226-103-1201	1.150		1	6600		<u>669 386</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912		
226-103-1205	2.150		1	1080		<u>458 979</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286		
226-103-1300	13015-2012									
226-103-1301	5 .		1	5800		<u>283 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257		
226-103-1305	7 .		1	3000		<u>829 776</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802		
226-103-1307	8 .		1	8200		<u>1 153 083</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615		
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380		<u>15 144</u> 12 385	<u>13 241</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>15 423</u> 12 385

226-103-1001	1		1	21	<u>681 688</u> 668 232					<u>681 623</u> 668 232
226-103-1002	2		1	32	<u>686 273</u> 672 680					<u>686 174</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1101	1		1	600	<u>65 039</u> 61 214					<u>63 191</u> 61 214
226-103-1103	2		1	700	<u>68 885</u> 64 559					<u>66 729</u> 64 559
226-103-1105	3		1	900	<u>296 858</u> 287 212					<u>294 085</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012									
226-103-1201	1.150		1	6600	<u>687 441</u> 645 912					<u>667 110</u> 645 912
226-103-1205	2.150		1	1080	<u>461 934</u> 448 286					<u>458 607</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012									
226-103-1301	5 .		1	5800	<u>299 785</u> 269 257					<u>281 918</u> 269 257
226-103-1305	7 .		1	3000	<u>837 983</u> 808 802					<u>828 742</u> 808 802
226-103-1307	8 .		1	8200	<u>1 175 515</u> 1 117 615					<u>1 150 256</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 280</u> 12 385	<u>14 865</u> 12 385	<u>15 330</u> 12 385	<u>15 796</u> 12 385	<u>16 540</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385

226-103-1001	1		1	21	
226-103-1002	2		1	32	
226-103-1100	13015-2012				
226-103-1101	1		1	600	
226-103-1103	2		1	700	
226-103-1105	3		1	900	
226-103-1200	13015-2012				
226-103-1201	1.150		1	6600	
226-103-1205	2.150		1	1080	
226-103-1300	13015-2012				
226-103-1301	5 .		1	5800	
226-103-1305	7 .		1	3000	
226-103-1307	8 .		1	8200	
226-103-1400	13015-2012				
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 865</u> 12 385

226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 938</u> 11 481	<u>12 440</u> 11 481	<u>15 052</u> 11 481	<u>16 594</u> 11 481	<u>13 510</u> 11 481	<u>12 260</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 398</u> 8 697	<u>9 371</u> 8 697	<u>11 162</u> 8 697	<u>12 219</u> 8 697	<u>10 104</u> 8 697	<u>9 248</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 985</u> 3 345	<u>3 599</u> 3 345	<u>4 271</u> 3 345	<u>4 668</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	<u>3 553</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80		<u>4 801</u> 4 543				<u>4 760</u> 4 543
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 615</u> 3 170	<u>2 905</u> 2 726				<u>2 875</u> 2 726
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 217</u> 6 871	<u>7 404</u> 6 871	<u>8 822</u> 6 871	<u>9 659</u> 6 871	<u>7 985</u> 6 871	<u>7 306</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012									
226-103-1509	1.560		1	5700		<u>445 640</u> 425 251				<u>442 710</u> 425 251
226-103-1510	2.560		1	9200		<u>1 092 471</u> 1 052 245				<u>1 087 741</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560		1	6200		<u>499 262</u> 476 800				<u>496 075</u> 476 800
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>371 264</u> 315 936	<u>338 308</u> 315 936	<u>395 768</u> 315 936	<u>429 698</u> 315 936	<u>361 839</u> 315 936	<u>334 350</u> 315 936
226-103-1602	500		1	8350	<u>397 845</u> 337 940	<u>362 107</u> 337 940	<u>424 418</u> 337 940	<u>461 211</u> 337 940	<u>387 624</u> 337 940	<u>357 815</u> 337 940
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>502 651</u> 432 579	<u>446 707</u> 418 223				<u>441 746</u> 418 223



226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 024</u> 11 481	<u>12 270</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>14 281</u> 11 481	<u>13 853</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 457</u> 8 697	<u>9 254</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>10 633</u> 8 697	<u>10 339</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>4 007</u> 3 345	<u>3 556</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>4 073</u> 3 345	<u>3 963</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80		<u>4 762</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543		
226-103-1408	-2-20-25		1	60		<u>2 876</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726		
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 264</u> 6 871	<u>7 312</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>8 403</u> 6 871	<u>8 171</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012									
226-103-1509	1.560		1	5700		<u>442 873</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251		
226-103-1510	2.560		1	9200		<u>1 088 004</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245		
226-103-1517	3.560		1	6200		<u>496 252</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800		
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>373 149</u> 315 936	<u>334 570</u> 315 936	<u>331 915</u> 315 936	<u>331 915</u> 315 936	<u>378 804</u> 315 936	<u>369 379</u> 315 936
226-103-1602	500		1	8350	<u>399 889</u> 337 940	<u>358 053</u> 337 940	<u>355 175</u> 337 940	<u>355 175</u> 337 940	<u>406 021</u> 337 940	<u>395 801</u> 337 940
226-103-1603	600 -		1	9650		<u>442 021</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223		

226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 228</u> 11 481	<u>13 767</u> 11 481	<u>14 195</u> 11 481	<u>14 624</u> 11 481	<u>15 309</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 911</u> 8 697	<u>10 281</u> 8 697	<u>10 574</u> 8 697	<u>10 868</u> 8 697	<u>11 338</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 802</u> 3 345	<u>3 941</u> 3 345	<u>4 051</u> 3 345	<u>4 161</u> 3 345	<u>4 337</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>4 981</u> 4 543					<u>4 734</u> 4 543
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 040</u> 2 726					<u>2 856</u> 2 726
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 832</u> 6 871	<u>8 124</u> 6 871	<u>8 357</u> 6 871	<u>8 589</u> 6 871	<u>8 961</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012									
226-103-1509	1.560		1	5700	<u>458 466</u> 425 251					<u>440 908</u> 425 251
226-103-1510	2.560		1	9200	<u>1 113 172</u> 1 052 245					<u>1 084 832</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560		1	6200	<u>513 213</u> 476 800					<u>494 115</u> 476 800
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>355 634</u> 315 936	<u>367 494</u> 315 936	<u>376 919</u> 315 936	<u>386 343</u> 315 936	<u>401 423</u> 315 936	<u>331 915</u> 315 936
226-103-1602	500		1	8350	<u>380 896</u> 337 940	<u>393 757</u> 337 940	<u>403 977</u> 337 940	<u>414 197</u> 337 940	<u>430 550</u> 337 940	<u>355 175</u> 337 940
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>468 420</u> 418 223					<u>438 694</u> 418 223

226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 767</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 281</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 941</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80	
226-103-1408	-2-20-25		1	60	
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 124</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012				
226-103-1509	1.560		1	5700	
226-103-1510	2.560		1	9200	
226-103-1517	3.560		1	6200	
226-103-1600	13015-2012				
226-103-1601	450		1	7700	<u>367 494</u> 315 936
226-103-1602	500		1	8350	<u>393 757</u> 337 940
226-103-1603	600 -		1	9650	

226-103-1604	650 -		1	10300	<u>536 584</u> 461 790	<u>476 867</u> 446 463				<u>471 572</u> 446 463
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>624 661</u> 544 085	<u>559 377</u> 526 027				<u>553 748</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>140 995</u> 122 631	<u>125 401</u> 117 832				<u>124 116</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>169 174</u> 143 205	<u>153 638</u> 143 205	<u>180 726</u> 143 205	<u>196 721</u> 143 205	<u>164 731</u> 143 205	<u>151 772</u> 143 205
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>198 422</u> 168 012	<u>180 233</u> 168 012	<u>211 948</u> 168 012	<u>230 675</u> 168 012	<u>193 220</u> 168 012	<u>178 048</u> 168 012
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520		<u>181 510</u> 170 756				<u>179 700</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>142 931</u> 124 528	<u>132 231</u> 124 528	<u>150 887</u> 124 528	<u>161 903</u> 124 528	<u>139 871</u> 124 528	<u>130 946</u> 124 528
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>160 996</u> 139 743	<u>148 584</u> 139 743	<u>170 225</u> 139 743	<u>183 003</u> 139 743	<u>157 446</u> 139 743	<u>147 093</u> 139 743
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>197 393</u> 171 058	<u>181 985</u> 171 058	<u>208 849</u> 171 058	<u>224 712</u> 171 058	<u>192 986</u> 171 058	<u>180 134</u> 171 058
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>232 111</u> 200 728	<u>213 708</u> 200 728	<u>245 796</u> 200 728	<u>264 743</u> 200 728	<u>226 848</u> 200 728	<u>211 497</u> 200 728
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>202 545</u> 176 609	<u>187 480</u> 176 609	<u>213 747</u> 176 609	<u>229 258</u> 176 609	<u>198 237</u> 176 609	<u>185 670</u> 176 609
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 076</u> 19 112	<u>20 995</u> 19 112	<u>26 368</u> 19 112	<u>29 540</u> 19 112	<u>23 195</u> 19 112	<u>20 625</u> 19 112

226-103-1604	650 -		1	10300		<u>471 866</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463		
226-103-1605	700 -		1	10950		<u>554 061</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027		
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500		<u>124 187</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832		
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>170 062</u> 143 205	<u>151 875</u> 143 205	<u>150 624</u> 143 205	<u>150 624</u> 143 205	<u>172 728</u> 143 205	<u>168 285</u> 143 205
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>199 463</u> 168 012	<u>178 169</u> 168 012	<u>176 704</u> 168 012	<u>176 704</u> 168 012	<u>202 584</u> 168 012	<u>197 382</u> 168 012
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520		<u>179 801</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756		
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>143 543</u> 124 528	<u>131 017</u> 124 528	<u>130 156</u> 124 528	<u>130 156</u> 124 528	<u>145 379</u> 124 528	<u>142 319</u> 124 528
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>161 706</u> 139 743	<u>147 176</u> 139 743	<u>146 176</u> 139 743	<u>146 176</u> 139 743	<u>163 836</u> 139 743	<u>160 286</u> 139 743
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>198 274</u> 171 058	<u>180 237</u> 171 058	<u>178 996</u> 171 058	<u>178 996</u> 171 058	<u>200 918</u> 171 058	<u>196 511</u> 171 058
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>233 164</u> 200 728	<u>211 620</u> 200 728	<u>210 137</u> 200 728	<u>210 137</u> 200 728	<u>236 322</u> 200 728	<u>231 059</u> 200 728
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>203 407</u> 176 609	<u>185 771</u> 176 609	<u>184 557</u> 176 609	<u>184 557</u> 176 609	<u>205 992</u> 176 609	<u>201 683</u> 176 609
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 253</u> 19 112	<u>20 645</u> 19 112	<u>20 397</u> 19 112	<u>20 397</u> 19 112	<u>24 781</u> 19 112	<u>23 900</u> 19 112

226-103-1604	650 -		1	10300	<u>500 043</u> 446 463					<u>468 315</u> 446 463
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>584 016</u> 526 027					<u>550 286</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>131 027</u> 117 832					<u>123 326</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>161 806</u> 143 205	<u>167 397</u> 143 205	<u>171 840</u> 143 205	<u>176 283</u> 143 205	<u>183 392</u> 143 205	<u>150 624</u> 143 205
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>189 796</u> 168 012	<u>196 342</u> 168 012	<u>201 544</u> 168 012	<u>206 746</u> 168 012	<u>215 069</u> 168 012	<u>176 704</u> 168 012
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>189 430</u> 170 756					<u>178 587</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>137 857</u> 124 528	<u>141 707</u> 124 528	<u>144 767</u> 124 528	<u>147 827</u> 124 528	<u>152 723</u> 124 528	<u>130 156</u> 124 528
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>155 109</u> 139 743	<u>159 576</u> 139 743	<u>163 126</u> 139 743	<u>166 675</u> 139 743	<u>172 355</u> 139 743	<u>146 176</u> 139 743
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>190 085</u> 171 058	<u>195 630</u> 171 058	<u>200 037</u> 171 058	<u>204 443</u> 171 058	<u>211 493</u> 171 058	<u>178 996</u> 171 058
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>223 383</u> 200 728	<u>230 006</u> 200 728	<u>235 269</u> 200 728	<u>240 532</u> 200 728	<u>248 954</u> 200 728	<u>210 137</u> 200 728
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>195 400</u> 176 609	<u>200 822</u> 176 609	<u>205 130</u> 176 609	<u>209 439</u> 176 609	<u>216 332</u> 176 609	<u>184 557</u> 176 609
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>22 615</u> 19 112	<u>23 724</u> 19 112	<u>24 605</u> 19 112	<u>25 486</u> 19 112	<u>26 897</u> 19 112	<u>20 397</u> 19 112

226-103-1604	650 -		1	10300	
226-103-1605	700 -		1	10950	
226-103-1700	13015-2012				
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>167 397</u> 143 205
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>196 342</u> 168 012
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>141 707</u> 124 528
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>159 576</u> 139 743
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>195 630</u> 171 058
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>230 006</u> 200 728
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>200 822</u> 176 609
226-103-1800	13015-2012				
226-103-1801	-1		1	720	<u>23 724</u> 19 112

226-103-1802	-2		1	960	<u>31 453</u> 24 846	<u>27 345</u> 24 846	<u>34 509</u> 24 846	<u>38 739</u> 24 846	<u>30 278</u> 24 846	<u>26 851</u> 24 846
226-103-1803	-3		1	1130	<u>45 532</u> 37 588	<u>40 696</u> 37 588	<u>49 128</u> 37 588	<u>54 107</u> 37 588	<u>44 149</u> 37 588	<u>40 115</u> 37 588

**226-104.**

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 632 587</u> 9 720 649	<u>10 143 029</u> 9 720 649	<u>10 991 350</u> 9 720 649	<u>11 488 098</u> 9 720 649	<u>10 494 602</u> 9 720 649
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 527 734</u> 2 283 535	<u>2 150 017</u> 2 046 022			
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 757 274</u> 2 508 574	<u>2 621 820</u> 2 508 574	<u>2 856 538</u> 2 508 574	<u>2 993 981</u> 2 508 574	<u>2 719 095</u> 2 508 574
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 240 360</u> 2 980 212	<u>3 103 532</u> 2 980 212	<u>3 340 633</u> 2 980 212	<u>3 479 471</u> 2 980 212	<u>3 201 794</u> 2 980 212
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 426 951</u> 3 163 144				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 042 211</u> 2 759 271	<u>2 623 626</u> 2 501 241			
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 363 488</u> 3 074 249	<u>3 208 095</u> 3 074 249	<u>3 477 365</u> 3 074 249	<u>3 635 041</u> 3 074 249	<u>3 319 689</u> 3 074 249



226-103-1802	-2		1	960	<u>31 688</u> 24 846	<u>26 879</u> 24 846	<u>26 548</u> 24 846	<u>26 548</u> 24 846	<u>32 393</u> 24 846	<u>31 218</u> 24 846
226-103-1803	-3		1	1130	<u>45 808</u> 37 588	<u>40 147</u> 37 588	<u>39 757</u> 37 588	<u>39 757</u> 37 588	<u>46 638</u> 37 588	<u>45 255</u> 37 588

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 086 818</u> 9 720 649	<u>10 660 185</u> 9 720 649	<u>10 089 941</u> 9 720 649	<u>10 039 249</u> 9 720 649	<u>10 039 249</u> 9 720 649	
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 134 465</u> 2 046 022		<u>2 135 329</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 606 267</u> 2 508 574	<u>2 764 909</u> 2 508 574	<u>2 607 131</u> 2 508 574	<u>2 593 106</u> 2 508 574	<u>2 593 106</u> 2 508 574	
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 087 821</u> 2 980 212	<u>3 248 074</u> 2 980 212	<u>3 088 694</u> 2 980 212	<u>3 074 526</u> 2 980 212	<u>3 074 526</u> 2 980 212	
226-104-0106	-22,16		1	19900						
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 605 783</u> 2 501 241		<u>2 606 775</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 190 252</u> 3 074 249	<u>3 372 248</u> 3 074 249	<u>3 191 244</u> 3 074 249	<u>3 175 153</u> 3 074 249	<u>3 175 153</u> 3 074 249	

226-103-1802	-2		1	960	<u>29 505</u> 24 846	<u>30 983</u> 24 846	<u>32 158</u> 24 846	<u>33 334</u> 24 846	<u>35 214</u> 24 846	<u>26 548</u> 24 846
226-103-1803	-3		1	1130	<u>43 238</u> 37 588	<u>44 979</u> 37 588	<u>46 362</u> 37 588	<u>47 745</u> 37 588	<u>49 958</u> 37 588	<u>39 757</u> 37 588

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 742 976</u> 9 720 649	<u>10 604 990</u> 9 720 649	<u>10 396 559</u> 9 720 649	<u>10 577 393</u> 9 720 649	<u>10 715 379</u> 9 720 649
226-104-0103	-21		1	19700			<u>2 220 166</u> 2 046 022		
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 787 817</u> 2 508 574	<u>2 749 638</u> 2 508 574	<u>2 691 968</u> 2 508 574	<u>2 742 002</u> 2 508 574	<u>2 780 181</u> 2 508 574
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 271 213</u> 2 980 212	<u>3 232 647</u> 2 980 212	<u>3 174 392</u> 2 980 212	<u>3 224 934</u> 2 980 212	<u>3 263 500</u> 2 980 212
226-104-0106	-22,16		1	19900					
226-104-0107	-24		1	22600			<u>2 704 100</u> 2 501 241		
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 398 527</u> 3 074 249	<u>3 354 728</u> 3 074 249	<u>3 288 569</u> 3 074 249	<u>3 345 969</u> 3 074 249	<u>3 389 767</u> 3 074 249

226-103-1802	-2		1	960	<u>30 983</u> 24 846
226-103-1803	-3		1	1130	<u>44 979</u> 37 588

226-104-0100	13015-2012							
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 853 364</u> 9 720 649	<u>11 074 141</u> 9 720 649	<u>10 039 249</u> 9 720 649	<u>10 577 393</u> 9 720 649
226-104-0103	-21		1	19700			<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 818 359</u> 2 508 574	<u>2 879 445</u> 2 508 574	<u>2 593 106</u> 2 508 574	<u>2 742 002</u> 2 508 574
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 302 066</u> 2 980 212	<u>3 363 772</u> 2 980 212	<u>3 074 526</u> 2 980 212	<u>3 224 934</u> 2 980 212
226-104-0106	-22,16		1	19900				
226-104-0107	-24		1	22600			<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 433 566</u> 3 074 249	<u>3 503 644</u> 3 074 249	<u>3 175 153</u> 3 074 249	<u>3 345 969</u> 3 074 249

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 609 292</u> 5 126 830	<u>5 350 074</u> 5 126 830	<u>5 799 255</u> 5 126 830	<u>6 062 280</u> 5 126 830	<u>5 536 230</u> 5 126 830
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 262 206</u> 9 443 487	<u>9 832 468</u> 9 443 487	<u>10 577 131</u> 9 443 487	<u>11 013 181</u> 9 443 487	<u>10 141 081</u> 9 443 487
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 368 860</u> 2 172 236	<u>2 344 472</u> 2 250 789			
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 343 098</u> 3 096 743	<u>3 217 271</u> 3 096 743	<u>3 435 308</u> 3 096 743	<u>3 562 984</u> 3 096 743	<u>3 307 633</u> 3 096 743
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 685 545</u> 3 402 836	<u>3 539 090</u> 3 402 836	<u>3 792 872</u> 3 402 836	<u>3 941 478</u> 3 402 836	<u>3 644 266</u> 3 402 836
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 405 673</u> 5 919 452	<u>6 154 706</u> 5 919 452	<u>6 589 590</u> 5 919 452	<u>6 844 243</u> 5 919 452	<u>6 334 936</u> 5 919 452
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 674 348</u> 1 511 102	<u>1 583 587</u> 1 511 102	<u>1 740 860</u> 1 511 102	<u>1 832 954</u> 1 511 102	<u>1 648 767</u> 1 511 102
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 119 035</u> 1 914 465	<u>2 005 584</u> 1 914 465	<u>2 202 175</u> 1 914 465	<u>2 317 293</u> 1 914 465	<u>2 087 058</u> 1 914 465
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 717 132</u> 2 468 231	<u>2 580 990</u> 2 468 231	<u>2 816 900</u> 2 468 231	<u>2 955 040</u> 2 468 231	<u>2 678 759</u> 2 468 231
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 346 009</u> 3 024 509	<u>3 167 925</u> 3 024 509	<u>3 476 514</u> 3 024 509	<u>3 657 213</u> 3 024 509	<u>3 295 815</u> 3 024 509
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 887 481</u> 3 518 808	<u>3 683 956</u> 3 518 808	<u>4 036 629</u> 3 518 808	<u>4 243 142</u> 3 518 808	<u>3 830 116</u> 3 518 808
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 415 147</u> 5 842 784	<u>6 104 360</u> 5 842 784	<u>6 642 901</u> 5 842 784	<u>6 958 252</u> 5 842 784	<u>6 327 550</u> 5 842 784
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 279 963</u> 9 453 485	<u>9 845 067</u> 9 453 485	<u>10 598 667</u> 9 453 485	<u>11 039 950</u> 9 453 485	<u>10 157 384</u> 9 453 485

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 320 310</u> 5 126 830	<u>5 623 905</u> 5 126 830	<u>5 321 964</u> 5 126 830	<u>5 295 123</u> 5 126 830	<u>5 295 123</u> 5 126 830
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 783 125</u> 9 443 487	<u>10 286 431</u> 9 443 487	<u>9 785 866</u> 9 443 487	<u>9 741 369</u> 9 443 487	<u>9 741 369</u> 9 443 487
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 332 472</u> 2 250 789		<u>2 333 139</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 202 823</u> 3 096 743	<u>3 350 191</u> 3 096 743	<u>3 203 626</u> 3 096 743	<u>3 190 597</u> 3 096 743	<u>3 190 597</u> 3 096 743
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 522 274</u> 3 402 836	<u>3 693 801</u> 3 402 836	<u>3 523 209</u> 3 402 836	<u>3 508 044</u> 3 402 836	<u>3 508 044</u> 3 402 836
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 125 890</u> 5 919 452	<u>6 419 821</u> 5 919 452	<u>6 127 491</u> 5 919 452	<u>6 101 504</u> 5 919 452	<u>6 101 504</u> 5 919 452
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 573 166</u> 1 511 102	<u>1 679 464</u> 1 511 102	<u>1 573 745</u> 1 511 102	<u>1 564 347</u> 1 511 102	<u>1 564 347</u> 1 511 102
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 992 558</u> 1 914 465	<u>2 125 431</u> 1 914 465	<u>1 993 281</u> 1 914 465	<u>1 981 534</u> 1 914 465	<u>1 981 534</u> 1 914 465
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 565 359</u> 2 468 231	<u>2 724 806</u> 2 468 231	<u>2 566 227</u> 2 468 231	<u>2 552 130</u> 2 468 231	<u>2 552 130</u> 2 468 231
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 147 478</u> 3 024 509	<u>3 356 048</u> 3 024 509	<u>3 148 614</u> 3 024 509	<u>3 130 174</u> 3 024 509	<u>3 130 174</u> 3 024 509
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 660 588</u> 3 518 808	<u>3 898 954</u> 3 518 808	<u>3 661 886</u> 3 518 808	<u>3 640 812</u> 3 518 808	<u>3 640 812</u> 3 518 808
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 068 676</u> 5 842 784	<u>6 432 667</u> 5 842 784	<u>6 070 658</u> 5 842 784	<u>6 038 478</u> 5 842 784	<u>6 038 478</u> 5 842 784
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 795 133</u> 9 453 485	<u>10 304 479</u> 9 453 485	<u>9 797 907</u> 9 453 485	<u>9 752 875</u> 9 453 485	<u>9 752 875</u> 9 453 485

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 667 742</u> 5 126 830	<u>5 594 680</u> 5 126 830	<u>5 484 317</u> 5 126 830	<u>5 580 067</u> 5 126 830	<u>5 653 130</u> 5 126 830
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 359 106</u> 9 443 487	<u>10 237 981</u> 9 443 487	<u>10 055 019</u> 9 443 487	<u>10 213 756</u> 9 443 487	<u>10 334 881</u> 9 443 487
226-104-0117	-18		1	15200			<u>2 398 597</u> 2 250 789		
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 371 471</u> 3 096 743	<u>3 336 005</u> 3 096 743	<u>3 282 434</u> 3 096 743	<u>3 328 912</u> 3 096 743	<u>3 364 378</u> 3 096 743
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 718 569</u> 3 402 836	<u>3 677 289</u> 3 402 836	<u>3 614 936</u> 3 402 836	<u>3 669 034</u> 3 402 836	<u>3 710 313</u> 3 402 836
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 462 263</u> 5 919 452	<u>6 391 526</u> 5 919 452	<u>6 284 676</u> 5 919 452	<u>6 377 379</u> 5 919 452	<u>6 448 116</u> 5 919 452
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 694 813</u> 1 511 102	<u>1 669 232</u> 1 511 102	<u>1 630 590</u> 1 511 102	<u>1 664 115</u> 1 511 102	<u>1 689 697</u> 1 511 102
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 144 617</u> 1 914 465	<u>2 112 640</u> 1 914 465	<u>2 064 338</u> 1 914 465	<u>2 106 244</u> 1 914 465	<u>2 138 221</u> 1 914 465
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 747 830</u> 2 468 231	<u>2 709 457</u> 2 468 231	<u>2 651 495</u> 2 468 231	<u>2 701 783</u> 2 468 231	<u>2 740 155</u> 2 468 231
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 386 164</u> 3 024 509	<u>3 335 970</u> 3 024 509	<u>3 260 150</u> 3 024 509	<u>3 325 931</u> 3 024 509	<u>3 376 125</u> 3 024 509
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 933 373</u> 3 518 808	<u>3 876 008</u> 3 518 808	<u>3 789 357</u> 3 518 808	<u>3 864 535</u> 3 518 808	<u>3 921 900</u> 3 518 808
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 485 225</u> 5 842 784	<u>6 397 628</u> 5 842 784	<u>6 265 309</u> 5 842 784	<u>6 380 108</u> 5 842 784	<u>6 467 706</u> 5 842 784
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 378 026</u> 9 453 485	<u>10 255 447</u> 9 453 485	<u>10 070 289</u> 9 453 485	<u>10 230 931</u> 9 453 485	<u>10 353 510</u> 9 453 485

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 726 192</u> 5 126 830	<u>5 843 092</u> 5 126 830	<u>5 295 123</u> 5 126 830	<u>5 580 067</u> 5 126 830
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 456 006</u> 9 443 487	<u>10 649 806</u> 9 443 487	<u>9 741 369</u> 9 443 487	<u>10 213 756</u> 9 443 487
226-104-0117	-18		1	15200			<u>2 322 317</u> 2 250 789	
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 399 843</u> 3 096 743	<u>3 456 588</u> 3 096 743	<u>3 190 597</u> 3 096 743	<u>3 328 912</u> 3 096 743
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 751 592</u> 3 402 836	<u>3 817 639</u> 3 402 836	<u>3 508 044</u> 3 402 836	<u>3 669 034</u> 3 402 836
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 518 853</u> 5 919 452	<u>6 632 032</u> 5 919 452	<u>6 101 504</u> 5 919 452	<u>6 377 379</u> 5 919 452
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 715 279</u> 1 511 102	<u>1 756 209</u> 1 511 102	<u>1 564 347</u> 1 511 102	<u>1 664 115</u> 1 511 102
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 170 198</u> 1 914 465	<u>2 221 362</u> 1 914 465	<u>1 981 534</u> 1 914 465	<u>2 106 244</u> 1 914 465
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 778 527</u> 2 468 231	<u>2 839 923</u> 2 468 231	<u>2 552 130</u> 2 468 231	<u>2 701 783</u> 2 468 231
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 426 320</u> 3 024 509	<u>3 506 630</u> 3 024 509	<u>3 130 174</u> 3 024 509	<u>3 325 931</u> 3 024 509
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 979 264</u> 3 518 808	<u>4 071 048</u> 3 518 808	<u>3 640 812</u> 3 518 808	<u>3 864 535</u> 3 518 808
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 555 303</u> 5 842 784	<u>6 695 460</u> 5 842 784	<u>6 038 478</u> 5 842 784	<u>6 380 108</u> 5 842 784
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 476 088</u> 9 453 485	<u>10 672 214</u> 9 453 485	<u>9 752 875</u> 9 453 485	<u>10 230 931</u> 9 453 485

226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 682 075</u> 2 390 389	<u>2 304 075</u> 2 182 933			
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 631 670</u> 2 327 140	<u>2 455 649</u> 2 327 140	<u>2 760 663</u> 2 327 140	<u>2 939 269</u> 2 327 140	<u>2 582 057</u> 2 327 140
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 490 605</u> 3 105 014	<u>3 020 850</u> 2 860 856			
226-104-0212	143		1	42500		<u>4 662 010</u> 4 437 190			
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 763 696</u> 5 125 066	<u>5 397 902</u> 5 125 066	<u>6 031 760</u> 5 125 066	<u>6 402 926</u> 5 125 066	<u>5 660 594</u> 5 125 066
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 387 490</u> 1 244 688	<u>1 216 049</u> 1 155 479			
226-104-0221	53		1	12300		<u>1 491 896</u> 1 424 033			
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 749 331</u> 1 568 806	<u>1 560 276</u> 1 483 225			
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 924 992</u> 2 662 135	<u>2 581 111</u> 2 465 210			
226-104-0227	77		1	21900		<u>2 940 323</u> 2 813 926			
226-104-0229	93		1	27800	<u>3 210 503</u> 2 872 888	<u>2 746 082</u> 2 604 973			
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 998 941</u> 3 530 271	<u>3 727 346</u> 3 530 271	<u>4 197 974</u> 3 530 271	<u>4 473 557</u> 3 530 271	<u>3 922 390</u> 3 530 271



226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 284 970</u> 2 182 933		<u>2 286 031</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 435 438</u> 2 327 140	<u>2 641 592</u> 2 327 140	<u>2 436 561</u> 2 327 140	<u>2 418 335</u> 2 327 140	<u>2 418 335</u> 2 327 140
226-104-0206	115		1	32100	<u>2 995 507</u> 2 860 856		<u>2 996 915</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 628 457</u> 4 437 190		<u>4 630 321</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 355 902</u> 5 125 066	<u>5 784 316</u> 5 125 066	<u>5 358 235</u> 5 125 066	<u>5 320 359</u> 5 125 066	<u>5 320 359</u> 5 125 066
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 206 812</u> 1 155 479		<u>1 207 325</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 482 185</u> 1 424 033		<u>1 482 725</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 548 592</u> 1 483 225		<u>1 549 241</u> 1 483 225	<u>1 538 704</u> 1 483 225	<u>1 538 704</u> 1 483 225
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 564 690</u> 2 465 210		<u>2 565 602</u> 2 465 210	<u>2 550 793</u> 2 465 210	<u>2 550 793</u> 2 465 210
226-104-0227	77		1	21900	<u>2 923 034</u> 2 813 926		<u>2 923 994</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 724 134</u> 2 604 973		<u>2 725 354</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 696 162</u> 3 530 271	<u>4 014 251</u> 3 530 271	<u>3 697 894</u> 3 530 271	<u>3 669 772</u> 3 530 271	<u>3 669 772</u> 3 530 271

226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200			<u>2 390 247</u> 2 182 933		
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 671 360</u> 2 327 140	<u>2 621 747</u> 2 327 140	<u>2 546 806</u> 2 327 140	<u>2 611 825</u> 2 327 140	<u>2 661 438</u> 2 327 140
226-104-0206	115		1	32100			<u>3 135 152</u> 2 860 856		
226-104-0212	143		1	42500			<u>4 813 345</u> 4 437 190		
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 846 177</u> 5 125 066	<u>5 743 076</u> 5 125 066	<u>5 587 338</u> 5 125 066	<u>5 722 455</u> 5 125 066	<u>5 825 557</u> 5 125 066
226-104-0219	50		1	11700			<u>1 257 711</u> 1 155 479		
226-104-0221	53		1	12300			<u>1 535 694</u> 1 424 033		
226-104-0223	60		1	14800			<u>1 612 976</u> 1 483 225		
226-104-0225	73		1	20800			<u>2 655 176</u> 2 465 210		
226-104-0227	77		1	21900			<u>3 018 305</u> 2 813 926		
226-104-0229	93		1	27800			<u>2 845 073</u> 2 604 973		
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 060 182</u> 3 530 271	<u>3 983 631</u> 3 530 271	<u>3 867 999</u> 3 530 271	<u>3 968 321</u> 3 530 271	<u>4 044 872</u> 3 530 271

226-104-0200	13015-2012							
226-104-0202	93		1	24200			<u>2 268 802</u> 2 182 933	
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 711 050</u> 2 327 140	<u>2 790 431</u> 2 327 140	<u>2 418 335</u> 2 327 140	<u>2 611 825</u> 2 327 140
226-104-0206	115		1	32100			<u>2 974 061</u> 2 860 856	
226-104-0212	143		1	42500			<u>4 600 063</u> 4 437 190	
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 928 658</u> 5 125 066	<u>6 093 621</u> 5 125 066	<u>5 320 359</u> 5 125 066	<u>5 722 455</u> 5 125 066
226-104-0219	50		1	11700			<u>1 198 995</u> 1 155 479	
226-104-0221	53		1	12300			<u>1 473 968</u> 1 424 033	
226-104-0223	60		1	14800			<u>1 538 704</u> 1 483 225	
226-104-0225	73		1	20800			<u>2 550 793</u> 2 465 210	
226-104-0227	77		1	21900			<u>2 908 402</u> 2 813 926	
226-104-0229	93		1	27800			<u>2 705 561</u> 2 604 973	
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 121 423</u> 3 530 271	<u>4 243 904</u> 3 530 271	<u>3 669 772</u> 3 530 271	<u>3 968 321</u> 3 530 271

226-104-0237	135		1	50400	<u>5 097 516</u> 4 499 613	<u>4 750 975</u> 4 499 613	<u>5 351 471</u> 4 499 613	<u>5 703 102</u> 4 499 613	<u>4 999 841</u> 4 499 613
226-104-0241	165		1	71400		<u>7 043 288</u> 6 681 060			
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 653 530</u> 2 376 236				
226-104-0245	115		1	29600	<u>3 449 515</u> 3 089 429				

**226-105.**

					,	,					
226-105-0100	13015-2012										
226-105-0101	6		1	60	<u>6 468</u> 5 967	<u>6 211</u> 5 967	<u>6 659</u> 5 967	<u>6 923</u> 5 967	<u>6 394</u> 5 967	<u>6 180</u> 5 967	<u>6 482</u> 5 967

**25.****251.****251-3.****251-302.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

226-104-0237	135		1	50400	$\frac{4\,711\,185}{4\,499\,613}$	$\frac{5\,117\,051}{4\,499\,613}$	$\frac{4\,713\,395}{4\,499\,613}$	$\frac{4\,677\,512}{4\,499\,613}$	$\frac{4\,677\,512}{4\,499\,613}$
226-104-0241	165		1	71400	$\frac{6\,986\,919}{6\,681\,060}$		$\frac{6\,990\,051}{6\,681\,060}$	$\frac{6\,939\,217}{6\,681\,060}$	$\frac{6\,939\,217}{6\,681\,060}$
226-104-0243	93		1	22800					
226-104-0245	115		1	29600					

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	$\frac{6\ 182}{5\ 967}$	$\frac{6\ 161}{5\ 967}$	$\frac{6\ 161}{5\ 967}$	$\frac{6\ 526}{5\ 967}$	$\frac{6\ 453}{5\ 967}$	$\frac{6\ 346}{5\ 967}$	$\frac{6\ 438}{5\ 967}$	$\frac{6\ 512}{5\ 967}$

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

226-104-0237	135		1	50400	<u>5 175 656</u> 4 499 613	<u>5 077 981</u> 4 499 613	<u>4 930 440</u> 4 499 613	<u>5 058 446</u> 4 499 613	<u>5 156 121</u> 4 499 613
226-104-0241	165		1	71400			<u>7 297 531</u> 6 681 060		
226-104-0243	93		1	22800					
226-104-0245	115		1	29600					

226-105-0100	13015-2012							
226-105-0101	6		1	60	<u>6 585</u> 5 967	<u>6 703</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

226-104-0237	135		1	50400	<u>5 253 796</u> 4 499 613	<u>5 410 076</u> 4 499 613	<u>4 677 512</u> 4 499 613	<u>5 058 446</u> 4 499 613
226-104-0241	165		1	71400			<u>6 939 217</u> 6 681 060	
226-104-0243	93		1	22800				
226-104-0245	115		1	29600				

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> 3 796 874					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>20 675</u> 19 708	<u>20 929</u> 19 708	<u>22 128</u> 19 708	<u>21 515</u> 19 708	<u>20 612</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>15 799</u> 15 429	<u>15 894</u> 15 459	<u>16 019</u> 15 459	<u>16 607</u> 15 459	<u>16 306</u> 15 459	<u>15 863</u> 15 459
251-302-0500	937-92 , LC-L3,									
251-302-0501	LC-L3		1	6400	<u>3 129 910</u> 3 057 428					
251-302-0502	LC-L4		1	8400	<u>4 172 977</u> 4 076 572					



251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 502</u> 19 708	<u>20 407</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 555</u> 19 708	<u>21 785</u> 19 708	<u>20 864</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>15 782</u> 15 459	<u>15 809</u> 15 459	<u>16 178</u> 15 459	<u>16 198</u> 15 459	<u>15 835</u> 15 459	<u>16 439</u> 15 459	<u>15 986</u> 15 459
251-302-0500	937-92 , LC-L3,										
251-302-0501	LC-L3		1	6400							
251-302-0502	LC-L4		1	8400							

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 447</u> 19 708	<u>22 054</u> 19 708	<u>22 391</u> 19 708	<u>21 168</u> 19 708	<u>20 444</u> 19 708	<u>21 717</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>15 782</u> 15 459	<u>16 571</u> 15 459	<u>16 736</u> 15 459	<u>16 136</u> 15 459	<u>16 196</u> 15 459	<u>16 406</u> 15 459
251-302-0500	937-92 , LC-L3,									
251-302-0501	LC-L3		1	6400						
251-302-0502	LC-L4		1	8400						

251-302-0503	LC-L6		1	12750	<u>6 259 731</u> 6 114 857					

255. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

**255-1.**

**255-101.**

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>69 179</u> 54 991	<u>62 150</u> 54 991	<u>74 795</u> 54 991	<u>82 653</u> 54 991	<u>68 800</u> 54 991	<u>61 585</u> 54 991	<u>69 677</u> 54 991

**255-102.**

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2								
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' ' , ,	2								

251-302-0503	LC-L6		1	12750								

255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>61 643</u> 54 991	<u>61 085</u> 54 991	<u>61 371</u> 54 991	<u>70 940</u> 54 991	<u>70 779</u> 54 991	<u>65 902</u> 54 991	<u>68 440</u> 54 991	<u>72 263</u> 54 991

255-102-0100	17608-2017	30 - 50	i	2								
255-102-0200	17608-2017	60 - 100	i	2								



255-102-0600	- 17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 158</u> 1 847					
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 514</u> 2 196					
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 405</u> 1 944	<u>2 388</u> 1 944	<u>2 530</u> 1 944	<u>2 717</u> 1 944	<u>2 670</u> 1 944	<u>2 431</u> 1 944
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 784</u> 2 622	<u>3 259</u> 2 622	<u>3 035</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 135</u> 2 576	<u>3 129</u> 2 576	<u>3 285</u> 2 576	<u>3 509</u> 2 576	<u>3 439</u> 2 576	<u>3 182</u> 2 576
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 988</u> 3 413	<u>3 982</u> 3 413	<u>4 138</u> 3 413	<u>4 362</u> 3 413	<u>4 292</u> 3 413	<u>4 035</u> 3 413
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>2 779</u> 2 254	<u>3 670</u> 3 052				<u>3 292</u> 2 597
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168	<u>3 642</u> 3 100	<u>6 159</u> 5 493				<u>5 411</u> 4 675
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 635</u> 4 006					

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96							
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96							
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>2 425</u> 1 944	<u>2 473</u> 1 944	<u>2 412</u> 1 944	<u>2 433</u> 1 944	<u>2 449</u> 1 944	<u>2 690</u> 1 944	<u>2 426</u> 1 944
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>2 825</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 382</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>2 872</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 007</u> 2 622
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 159</u> 2 576	<u>3 184</u> 2 576	<u>3 143</u> 2 576	<u>3 159</u> 2 576	<u>3 187</u> 2 576	<u>3 509</u> 2 576	<u>3 140</u> 2 576
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 012</u> 3 413	<u>4 037</u> 3 413	<u>3 996</u> 3 413	<u>4 012</u> 3 413	<u>4 040</u> 3 413	<u>4 362</u> 3 413	<u>3 993</u> 3 413
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168		<u>3 318</u> 2 597	<u>3 228</u> 2 597	<u>3 258</u> 2 597			
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168		<u>5 437</u> 4 675	<u>5 347</u> 4 675	<u>5 377</u> 4 675			
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192							

255-102-0600	- 17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0602	- 17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 425</u> 1 944	<u>2 717</u> 1 944	<u>2 717</u> 1 944	<u>2 582</u> 1 944	<u>2 425</u> 1 944	<u>2 670</u> 1 944
255-102-0604	- 17608-2017 50	2	1	120	<u>2 825</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 139</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 141</u> 2 576	<u>3 509</u> 2 576	<u>3 509</u> 2 576	<u>3 348</u> 2 576	<u>3 159</u> 2 576	<u>3 492</u> 2 576
255-102-0606	- 17608-2017 60	2	1	144	<u>3 994</u> 3 413	<u>4 362</u> 3 413	<u>4 362</u> 3 413	<u>4 201</u> 3 413	<u>4 012</u> 3 413	<u>4 345</u> 3 413
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168					<u>3 249</u> 2 597	
255-102-0608	- 17608-2017 70	2	1	168					<u>5 368</u> 4 675	
255-102-0610	- 17608-2017 80	2	1	192						



[illegible]

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>20 710</u> 18 264	<u>20 710</u> 18 264	<u>20 710</u> 18 264	<u>20 710</u> 18 264	<u>20 710</u> 18 264	<u>20 710</u> 18 264	<u>20 710</u> 18 264

[illegible]

261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , 937-92	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657

[illegible]

261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413	<u>21 882</u> 19 413
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , 937-92	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657



261-101-0380	800, 8, 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	13015-2003, 22,5	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512



[illegible]

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная