

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-3.		7
211-4.		9
211-5.		11
211-6.		11
211-7.		13
212.	, ,	15
212-1.		15
212-4.		79
212-5.		87
212-6.		93
213.		93
213-1.		93
213-3.	, ,	101
22.		108
221.		108
221-1.		108
222.	, ,	110
222-1.	, ,	110
222-2.	,	118
222-3.	, ,	120
225.		122
225-1.		122
225-2.		126

8.04-08-2021

IV

226.				148
226-1.				148
25.				156
251.	,	,		156
251-3.		,		156
255.	,	,		158
255-1.				158
26.				162
261.				162
261-1.				162

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,948}{1\,046}$	$\frac{1\,948}{1\,046}$	$\frac{1\,948}{1\,046}$	$\frac{1\,948}{1\,046}$	$\frac{1\,948}{1\,046}$	$\frac{1\,948}{1\,046}$	$\frac{1\,948}{1\,046}$	$\frac{1\,948}{1\,046}$

211-103.

211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,722}{428}$	$\frac{1\,722}{428}$	$\frac{1\,722}{428}$	$\frac{1\,722}{428}$	$\frac{1\,722}{428}$	$\frac{1\,722}{428}$	$\frac{1\,722}{428}$	$\frac{1\,722}{428}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,937}{495}$	$\frac{1\,937}{495}$	$\frac{1\,937}{495}$	$\frac{1\,937}{495}$	$\frac{1\,937}{495}$	$\frac{1\,937}{495}$	$\frac{1\,937}{495}$	$\frac{1\,937}{495}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,467}{358}$	$\frac{1\,467}{358}$	$\frac{1\,467}{358}$	$\frac{1\,467}{358}$	$\frac{1\,467}{358}$	$\frac{1\,467}{358}$	$\frac{1\,467}{358}$	$\frac{1\,467}{358}$

211-2.
211-201.

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358

211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 219</u> 9 410					
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 327</u> 9 040	<u>14 524</u> 9 040	<u>13 487</u> 9 040	<u>11 403</u> 9 040	<u>16 175</u> 8 769	<u>15 102</u> 9 040
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 493</u> 8 707					
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>10 204</u> 9 404					
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 493</u> 8 707					
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>9 389</u> 8 136	<u>13 525</u> 8 136	<u>12 504</u> 8 136	<u>10 449</u> 8 136	<u>15 149</u> 7 865	<u>14 095</u> 8 136
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 373</u> 8 136	<u>13 449</u> 8 136	<u>12 442</u> 8 136	<u>10 418</u> 8 136	<u>15 322</u> 8 136	<u>14 011</u> 8 136
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 627</u> 6 882					
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>11 716</u> 10 394	<u>12 874</u> 10 204	<u>14 901</u> 10 396	<u>12 311</u> 10 679	<u>12 279</u> 8 986	<u>14 299</u> 11 570
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>11 187</u> 9 883	<u>13 098</u> 9 741	<u>13 902</u> 9 447	<u>11 899</u> 10 095	<u>12 063</u> 8 796	<u>14 424</u> 10 758

8.04-08-2021

4

211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400		
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>12 523</u> 9 040	<u>11 107</u> 9 040
211-201-0603	10-15	3	1	1380		
211-201-0604	10-20	3	1	1380		
211-201-0605	15-20	3	1	1380		
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>11 553</u> 8 136	<u>10 157</u> 8 136
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 506</u> 8 136	<u>10 130</u> 8 136
211-201-0608	70	3	1	1370		
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>11 700</u> 9 712	<u>12 503</u> 10 396
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>11 724</u> 9 375	<u>11 522</u> 9 447

8.04-08-2021

211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 083</u> 9 285	<u>11 844</u> 9 125	<u>13 270</u> 8 857	<u>11 143</u> 9 476	<u>10 982</u> 7 952	<u>13 213</u> 10 280
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>11 819</u> 10 511	<u>11 447</u> 10 229	<u>13 485</u> 9 068	<u>12 021</u> 10 791	<u>9 571</u> 8 390	<u>13 534</u> 12 275
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 633</u> 8 375	<u>12 267</u> 8 282	<u>12 550</u> 8 181	<u>10 406</u> 8 468	<u>11 334</u> 7 125	<u>13 338</u> 8 959
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>10 013</u> 8 764	<u>11 869</u> 8 626	<u>12 903</u> 8 588	<u>10 635</u> 8 901	<u>11 888</u> 7 727	<u>13 171</u> 9 627
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>8 766</u> 7 998	<u>10 535</u> 7 860	<u>11 987</u> 7 629	<u>9 792</u> 8 162	<u>9 837</u> 6 849	<u>11 740</u> 8 854
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>11 990</u> 10 663	<u>11 613</u> 10 377		<u>12 195</u> 10 948	<u>9 710</u> 8 511	<u>13 730</u> 12 452
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>11 904</u> 10 587	<u>11 530</u> 10 303		<u>12 108</u> 10 869	<u>9 640</u> 8 451	<u>13 632</u> 12 364
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 944</u> 10 129	<u>11 539</u> 9 870		<u>11 764</u> 10 461	<u>10 130</u> 8 201	<u>13 519</u> 11 733
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>11 548</u> 10 245	<u>11 176</u> 9 964		<u>11 893</u> 10 667	<u>9 339</u> 8 163	<u>13 236</u> 11 983
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>10 944</u> 10 129	<u>11 539</u> 9 870		<u>11 764</u> 10 461	<u>10 130</u> 8 201	<u>13 519</u> 11 733
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 206</u> 7 957	<u>10 339</u> 7 771	<u>11 026</u> 6 688	<u>9 788</u> 8 236	<u>9 757</u> 6 579	<u>11 892</u> 9 107
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 175</u> 7 943	<u>10 292</u> 7 759	<u>10 865</u> 6 590	<u>9 749</u> 8 218	<u>9 718</u> 6 585	<u>11 822</u> 9 076

211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 795</u> 8 695	<u>10 906</u> 8 857
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>10 665</u> 9 463	<u>11 121</u> 9 068
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>10 694</u> 8 028	<u>10 204</u> 8 181
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>10 516</u> 8 251	<u>10 591</u> 8 588
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>9 551</u> 7 490	<u>9 640</u> 7 629
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>10 820</u> 9 600	<u>10 559</u> 8 490
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>10 743</u> 9 531	<u>10 078</u> 8 032
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 671</u> 9 187	<u>10 306</u> 8 268
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>10 434</u> 9 236	<u>10 863</u> 8 815
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>10 671</u> 9 187	<u>10 306</u> 8 268
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 190</u> 7 289	<u>8 680</u> 6 688
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 160</u> 7 284	<u>8 554</u> 6 590

211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>7 818</u> 7 068	<u>8 486</u> 6 888		<u>8 532</u> 7 300	<u>7 590</u> 5 723	<u>9 892</u> 8 188

211-205.

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10			1	1000	$\frac{8\,726}{7\,775}$	$\frac{11\,745}{7\,775}$	$\frac{10\,999}{7\,775}$	$\frac{9\,500}{7\,775}$	$\frac{13\,132}{7\,775}$	$\frac{12\,161}{7\,775}$	$\frac{10\,306}{7\,775}$	$\frac{9\,287}{7\,775}$
211-205-0102	, 10- 20			1	1000	$\frac{8\,726}{7\,775}$	$\frac{11\,745}{7\,775}$	$\frac{10\,999}{7\,775}$	$\frac{9\,500}{7\,775}$	$\frac{13\,132}{7\,775}$	$\frac{12\,161}{7\,775}$	$\frac{10\,306}{7\,775}$	$\frac{9\,287}{7\,775}$
211-205-0103	, 20- 40			1	1000	$\frac{8\,726}{7\,775}$	$\frac{11\,745}{7\,775}$	$\frac{10\,999}{7\,775}$	$\frac{9\,500}{7\,775}$	$\frac{13\,132}{7\,775}$	$\frac{12\,161}{7\,775}$	$\frac{10\,306}{7\,775}$	$\frac{9\,287}{7\,775}$

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>9 734</u> 8 482	<u>9 368</u> 8 205	<u>10 216</u> 9 037	<u>7 596</u> 6 468	<u>11 371</u> 10 169	<u>8 675</u> 7 526

8.04-08-2021

					,		
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>7 830</u> 6 411	<u>7 744</u> 5 770	

211-3.
211-302.

211-302-0100	32496-2013 , 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>15 831</u> 15 368	<u>17 011</u> 15 368	<u>16 750</u> 15 368	<u>16 225</u> 15 368	<u>13 346</u> 11 299	<u>17 157</u> 15 368
211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>15 994</u> 15 368	<u>17 202</u> 15 368	<u>16 903</u> 15 368	<u>16 304</u> 15 368	<u>13 607</u> 11 300	<u>17 368</u> 15 368
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>15 898</u> 15 368	<u>17 583</u> 15 368	<u>17 210</u> 15 368	<u>16 461</u> 15 368	<u>14 126</u> 11 299	<u>17 791</u> 15 368

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 393</u> 8 039	<u>12 278</u> 7 938	<u>12 810</u> 8 046	<u>10 345</u> 8 243	<u>11 562</u> 6 971	<u>13 431</u> 8 659
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>8 866</u> 8 039	<u>12 154</u> 7 937	<u>12 810</u> 8 046	<u>10 268</u> 8 243	<u>11 401</u> 6 970	<u>13 306</u> 8 659

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>16 507</u> 15 368	<u>16 150</u> 15 368
211-302-0200	32496-2013 , 400	3				
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>16 626</u> 15 368	<u>16 218</u> 15 368
211-302-0300	32496-2013 , 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>16 863</u> 15 368	<u>16 354</u> 15 368

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 584</u> 7 688	<u>10 242</u> 8 046
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>10 468</u> 7 687	<u>10 241</u> 8 046

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 689</u> 8 846	<u>13 287</u> 9 048	<u>13 959</u> 9 172	<u>11 445</u> 9 397	<u>12 397</u> 7 946	<u>14 543</u> 9 871

211-402.

211-402-0100										
211-402-0101			1	1000	<u>7 157</u> 6 237	<u>6 888</u> 6 033	<u>7 512</u> 6 645	<u>5 586</u> 4 756	<u>8 361</u> 7 477	<u>6 379</u> 5 533

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>10 457</u> 9 082	<u>12 112</u> 9 284	<u>13 917</u> 9 131	<u>11 226</u> 9 311	<u>11 474</u> 7 979	<u>13 812</u> 10 747	<u>10 854</u> 8 757

211-6.**211-601.**

-

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 566</u> 8 764	<u>11 390</u> 9 172

211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>11 348</u> 9 131

211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>9 567</u> 8 131	<u>13 082</u> 8 050	<u>12 994</u> 7 925	<u>10 638</u> 8 294	<u>13 581</u> 7 491	<u>14 171</u> 8 627	<u>11 151</u> 7 850

211-603. - -

211-603-0100	-	25607-2009	3									
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>10 947</u> 9 602	<u>10 557</u> 9 306	<u>11 160</u> 9 897	<u>8 586</u> 7 373	<u>12 749</u> 11 455	<u>9 736</u> 8 501	
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>10 947</u> 9 602	<u>10 557</u> 9 306	<u>11 160</u> 9 897	<u>8 586</u> 7 373	<u>12 749</u> 11 455	<u>9 736</u> 8 501	

211-7.
211-701.

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800		<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178	

8.04-08-2021

14

211-601-0100	-	23735-2014	3		
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600
					<u>10 254</u> 7 925

211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>12 086</u> 10 445	<u>11 603</u> 10 079	<u>12 725</u> 11 179	<u>9 257</u> 7 780	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 685</u> 9 179

212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 442</u> 25 436	<u>44 366</u> 25 352	<u>41 167</u> 25 352	<u>33 791</u> 25 352	<u>44 366</u> 25 352	<u>44 366</u> 25 352
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 755</u> 25 743	<u>44 678</u> 25 658	<u>41 478</u> 25 658	<u>34 102</u> 25 658	<u>44 678</u> 25 658	<u>44 678</u> 25 658
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								

					,		
212-101-0100	3,5	7473-2010	3				
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>37 999</u> 25 355	<u>32 714</u> 25 352
212-101-0200	5	7473-2010	3				
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>38 311</u> 25 660	<u>33 025</u> 25 658
212-101-0300	7,5	7473-2010	3				

212-101-0301		3	1	2400	<u>30 086</u> 26 400	<u>45 435</u> 26 400	<u>41 873</u> 26 400	<u>34 859</u> 26 400	<u>45 435</u> 26 400	<u>45 435</u> 26 400
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 693</u> 26 662	<u>45 701</u> 26 661	<u>42 140</u> 26 661	<u>35 126</u> 26 661	<u>45 701</u> 26 661	<u>45 701</u> 26 661
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 964</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>42 412</u> 26 928	<u>35 398</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 376</u> 27 333	<u>46 385</u> 27 332	<u>42 824</u> 27 332	<u>35 810</u> 27 332	<u>46 385</u> 27 332	<u>46 385</u> 27 332
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 794</u> 27 743	<u>46 803</u> 27 742	<u>43 242</u> 27 742	<u>36 228</u> 27 742	<u>46 803</u> 27 742	<u>46 803</u> 27 742
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 219</u> 28 159	<u>47 228</u> 28 158	<u>43 667</u> 28 158	<u>36 653</u> 28 158	<u>47 228</u> 28 158	<u>47 228</u> 28 158
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 964</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>42 412</u> 26 928	<u>35 398</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 239</u> 27 199	<u>46 248</u> 27 197	<u>42 686</u> 27 197	<u>35 672</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 656</u> 27 607	<u>46 664</u> 27 605	<u>43 102</u> 27 605	<u>36 088</u> 27 605	<u>46 664</u> 27 605	<u>46 664</u> 27 605
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 078</u> 28 021	<u>47 087</u> 28 019	<u>43 525</u> 28 019	<u>36 511</u> 28 019	<u>47 087</u> 28 019	<u>47 087</u> 28 019
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 506</u> 28 441	<u>47 515</u> 28 439	<u>43 953</u> 28 439	<u>36 939</u> 28 439	<u>47 515</u> 28 439	<u>47 515</u> 28 439
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 239</u> 27 199	<u>46 248</u> 27 197	<u>42 686</u> 27 197	<u>35 672</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 517</u> 27 471	<u>46 525</u> 27 469	<u>42 963</u> 27 469	<u>35 950</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469

212-101-0301		3	1	2400	<u>39 065</u> 26 400	<u>33 782</u> 26 400
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>39 332</u> 26 661	<u>34 049</u> 26 661
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>39 604</u> 26 928	<u>34 321</u> 26 928
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>40 016</u> 27 332	<u>34 733</u> 27 332
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>40 434</u> 27 742	<u>35 151</u> 27 742
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>40 859</u> 28 158	<u>35 576</u> 28 158
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>39 604</u> 26 928	<u>34 321</u> 26 928
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>39 878</u> 27 197	<u>34 595</u> 27 197
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 27 605	<u>35 011</u> 27 605
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>40 717</u> 28 019	<u>35 434</u> 28 019
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>41 145</u> 28 439	<u>35 862</u> 28 439
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>39 878</u> 27 197	<u>34 595</u> 27 197
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>40 155</u> 27 469	<u>34 873</u> 27 469

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 937</u> 27 883	<u>46 946</u> 27 882	<u>43 384</u> 27 882	<u>36 371</u> 27 882	<u>46 946</u> 27 882	<u>46 946</u> 27 882
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 364</u> 28 301	<u>47 372</u> 28 299	<u>43 810</u> 28 299	<u>36 797</u> 28 299	<u>47 372</u> 28 299	<u>47 372</u> 28 299
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 796</u> 28 725	<u>47 805</u> 28 724	<u>44 243</u> 28 724	<u>37 230</u> 28 724	<u>47 805</u> 28 724	<u>47 805</u> 28 724
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 517</u> 27 471	<u>46 525</u> 27 469	<u>42 963</u> 27 469	<u>35 950</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 796</u> 27 745	<u>46 805</u> 27 744	<u>43 244</u> 27 744	<u>36 230</u> 27 744	<u>46 805</u> 27 744	<u>46 805</u> 27 744
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 221</u> 28 161	<u>47 230</u> 28 160	<u>43 669</u> 28 160	<u>36 655</u> 28 160	<u>47 230</u> 28 160	<u>47 230</u> 28 160
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 652</u> 28 584	<u>47 661</u> 28 583	<u>44 099</u> 28 583	<u>37 086</u> 28 583	<u>47 661</u> 28 583	<u>47 661</u> 28 583
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 090</u> 29 013	<u>48 098</u> 29 011	<u>44 536</u> 29 011	<u>37 523</u> 29 011	<u>48 098</u> 29 011	<u>48 098</u> 29 011
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 655</u> 26 958	<u>46 004</u> 26 958	<u>41 717</u> 26 958	<u>35 428</u> 26 958	<u>46 004</u> 26 958	<u>46 004</u> 26 958
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 267</u> 27 226	<u>46 277</u> 27 226	<u>41 991</u> 27 226	<u>35 702</u> 27 226	<u>46 277</u> 27 226	<u>46 277</u> 27 226
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 545</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>42 268</u> 27 498	<u>35 979</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 966</u> 27 911	<u>46 976</u> 27 911	<u>42 689</u> 27 911	<u>36 400</u> 27 911	<u>46 976</u> 27 911	<u>46 976</u> 27 911

8.04-08-2021

20

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>40 576</u> 27 882	<u>35 294</u> 27 882
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>41 002</u> 28 299	<u>35 720</u> 28 299
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>41 435</u> 28 724	<u>36 152</u> 28 724
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>40 155</u> 27 469	<u>34 873</u> 27 469
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>40 436</u> 27 744	<u>35 153</u> 27 744
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>40 861</u> 28 160	<u>35 578</u> 28 160
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>41 292</u> 28 583	<u>36 009</u> 28 583
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>41 729</u> 29 011	<u>36 446</u> 29 011
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>39 634</u> 26 958	<u>34 351</u> 26 958
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>39 908</u> 27 226	<u>34 625</u> 27 226
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>40 185</u> 27 498	<u>34 902</u> 27 498
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 606</u> 27 911	<u>35 323</u> 27 911

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 393</u> 28 329	<u>47 403</u> 28 329	<u>43 116</u> 28 329	<u>36 828</u> 28 329	<u>47 403</u> 28 329	<u>47 403</u> 28 329
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 826</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>43 550</u> 28 754	<u>37 261</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 545</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>42 268</u> 27 498	<u>35 979</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 825</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>42 549</u> 27 773	<u>36 260</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 250</u> 28 190	<u>47 260</u> 28 190	<u>42 974</u> 28 190	<u>36 685</u> 28 190	<u>47 260</u> 28 190	<u>47 260</u> 28 190
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 681</u> 28 612	<u>47 691</u> 28 612	<u>43 405</u> 28 612	<u>37 116</u> 28 612	<u>47 691</u> 28 612	<u>47 691</u> 28 612
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 120</u> 29 042	<u>48 129</u> 29 042	<u>43 843</u> 29 042	<u>37 554</u> 29 042	<u>48 129</u> 29 042	<u>48 129</u> 29 042
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 825</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>42 549</u> 27 773	<u>36 260</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 109</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>42 832</u> 28 051	<u>36 543</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 538</u> 28 471	<u>47 548</u> 28 471	<u>43 261</u> 28 471	<u>36 972</u> 28 471	<u>47 548</u> 28 471	<u>47 548</u> 28 471
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 974</u> 28 899	<u>47 984</u> 28 899	<u>43 697</u> 28 899	<u>37 408</u> 28 899	<u>47 984</u> 28 899	<u>47 984</u> 28 899
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 416</u> 29 332	<u>48 426</u> 29 332	<u>44 139</u> 29 332	<u>37 851</u> 29 332	<u>48 426</u> 29 332	<u>48 426</u> 29 332
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 109</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>42 832</u> 28 051	<u>36 543</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051

8.04-08-2021

22

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>41 033</u> 28 329	<u>35 750</u> 28 329
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>41 466</u> 28 754	<u>36 184</u> 28 754
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>40 185</u> 27 498	<u>34 902</u> 27 498
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 465</u> 27 773	<u>35 183</u> 27 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 891</u> 28 190	<u>35 608</u> 28 190
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>41 322</u> 28 612	<u>36 039</u> 28 612
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 760</u> 29 042	<u>36 477</u> 29 042
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 465</u> 27 773	<u>35 183</u> 27 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 749</u> 28 051	<u>35 466</u> 28 051
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>41 178</u> 28 471	<u>35 895</u> 28 471
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 614</u> 28 899	<u>36 331</u> 28 899
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>42 056</u> 29 332	<u>36 773</u> 29 332
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 749</u> 28 051	<u>35 466</u> 28 051

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 395</u> 28 331	<u>47 405</u> 28 331	<u>43 118</u> 28 331	<u>36 830</u> 28 331	<u>47 405</u> 28 331	<u>47 405</u> 28 331
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 828</u> 28 756	<u>47 838</u> 28 756	<u>43 552</u> 28 756	<u>37 263</u> 28 756	<u>47 838</u> 28 756	<u>47 838</u> 28 756
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 268</u> 29 188	<u>48 278</u> 29 188	<u>43 992</u> 29 188	<u>37 703</u> 29 188	<u>48 278</u> 29 188	<u>48 278</u> 29 188
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 714</u> 29 625	<u>48 724</u> 29 625	<u>44 438</u> 29 625	<u>38 149</u> 29 625	<u>48 724</u> 29 625	<u>48 724</u> 29 625
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 549</u> 27 834	<u>46 898</u> 27 834	<u>44 423</u> 27 834	<u>36 322</u> 27 834	<u>46 898</u> 27 834	<u>46 898</u> 27 834
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 169</u> 28 110	<u>47 179</u> 28 110	<u>44 704</u> 28 110	<u>36 603</u> 28 110	<u>47 179</u> 28 110	<u>47 179</u> 28 110
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 456</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>44 991</u> 28 391	<u>36 890</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 890</u> 28 817	<u>47 900</u> 28 817	<u>45 425</u> 28 817	<u>37 325</u> 28 817	<u>47 900</u> 28 817	<u>47 900</u> 28 817
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 331</u> 29 249	<u>48 341</u> 29 249	<u>45 866</u> 29 249	<u>37 766</u> 29 249	<u>48 341</u> 29 249	<u>48 341</u> 29 249
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 778</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>46 313</u> 29 688	<u>38 213</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 456</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>44 991</u> 28 391	<u>36 890</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 745</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>45 280</u> 28 675	<u>37 180</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675

8.04-08-2021

24

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>41 035</u> 28 331	<u>35 752</u> 28 331
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>41 468</u> 28 756	<u>36 186</u> 28 756
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 908</u> 29 188	<u>36 626</u> 29 188
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 355</u> 29 625	<u>37 072</u> 29 625
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>40 528</u> 27 834	<u>35 245</u> 27 834
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>40 809</u> 28 110	<u>35 526</u> 28 110
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>41 096</u> 28 391	<u>35 813</u> 28 391
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>41 531</u> 28 817	<u>36 248</u> 28 817
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 29 249	<u>36 689</u> 29 249
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>42 419</u> 29 688	<u>37 136</u> 29 688
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>41 096</u> 28 391	<u>35 813</u> 28 391
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>41 386</u> 28 675	<u>36 103</u> 28 675

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 184</u> 29 105	<u>48 194</u> 29 105	<u>45 719</u> 29 105	<u>37 619</u> 29 105	<u>48 194</u> 29 105	<u>48 194</u> 29 105
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 629</u> 29 542	<u>48 639</u> 29 542	<u>46 164</u> 29 542	<u>38 064</u> 29 542	<u>48 639</u> 29 542	<u>48 639</u> 29 542
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 081</u> 29 984	<u>49 091</u> 29 984	<u>46 616</u> 29 984	<u>38 515</u> 29 984	<u>49 091</u> 29 984	<u>49 091</u> 29 984
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>45 280</u> 28 675	<u>37 180</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 037</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>45 572</u> 28 961	<u>37 472</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 480</u> 29 396	<u>48 490</u> 29 396	<u>46 015</u> 29 396	<u>37 915</u> 29 396	<u>48 490</u> 29 396	<u>48 490</u> 29 396
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 931</u> 29 837	<u>48 941</u> 29 837	<u>46 466</u> 29 837	<u>38 365</u> 29 837	<u>48 941</u> 29 837	<u>48 941</u> 29 837
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 387</u> 30 284	<u>49 397</u> 30 284	<u>46 922</u> 30 284	<u>38 822</u> 30 284	<u>49 397</u> 30 284	<u>49 397</u> 30 284
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 037</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>45 572</u> 28 961	<u>37 472</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 333</u> 29 251	<u>48 343</u> 29 251	<u>45 868</u> 29 251	<u>37 768</u> 29 251	<u>48 343</u> 29 251	<u>48 343</u> 29 251
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 781</u> 29 690	<u>48 790</u> 29 690	<u>46 316</u> 29 690	<u>38 215</u> 29 690	<u>48 790</u> 29 690	<u>48 790</u> 29 690
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 235</u> 30 135	<u>49 245</u> 30 135	<u>46 770</u> 30 135	<u>38 669</u> 30 135	<u>49 245</u> 30 135	<u>49 245</u> 30 135
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 695</u> 30 587	<u>49 705</u> 30 587	<u>47 230</u> 30 587	<u>39 130</u> 30 587	<u>49 705</u> 30 587	<u>49 705</u> 30 587

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>41 825</u> 29 105	<u>36 542</u> 29 105
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>42 270</u> 29 542	<u>36 987</u> 29 542
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>42 721</u> 29 984	<u>37 438</u> 29 984
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>41 386</u> 28 675	<u>36 103</u> 28 675
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>41 678</u> 28 961	<u>36 395</u> 28 961
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>42 121</u> 29 396	<u>36 838</u> 29 396
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>42 571</u> 29 837	<u>37 288</u> 29 837
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>43 027</u> 30 284	<u>37 744</u> 30 284
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>41 678</u> 28 961	<u>36 395</u> 28 961
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>41 974</u> 29 251	<u>36 691</u> 29 251
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>42 421</u> 29 690	<u>37 138</u> 29 690
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>42 875</u> 30 135	<u>37 592</u> 30 135
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>43 336</u> 30 587	<u>38 053</u> 30 587

212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 664</u> 28 928	<u>48 013</u> 28 928	<u>44 451</u> 28 928	<u>37 438</u> 28 928	<u>48 013</u> 28 928	<u>48 013</u> 28 928
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 296</u> 29 215	<u>48 307</u> 29 216	<u>44 746</u> 29 216	<u>37 732</u> 29 216	<u>48 307</u> 29 216	<u>48 307</u> 29 216
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 594</u> 29 507	<u>48 605</u> 29 508	<u>45 043</u> 29 508	<u>38 030</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 046</u> 29 950	<u>49 057</u> 29 951	<u>45 495</u> 29 951	<u>38 481</u> 29 951	<u>49 057</u> 29 951	<u>49 057</u> 29 951
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 400	<u>49 515</u> 30 400	<u>45 953</u> 30 400	<u>38 940</u> 30 400	<u>49 515</u> 30 400	<u>49 515</u> 30 400
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 970</u> 30 856	<u>49 980</u> 30 856	<u>46 418</u> 30 856	<u>39 405</u> 30 856	<u>49 980</u> 30 856	<u>49 980</u> 30 856
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 594</u> 29 507	<u>48 605</u> 29 508	<u>45 043</u> 29 508	<u>38 030</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 29 802	<u>48 906</u> 29 803	<u>45 344</u> 29 803	<u>38 330</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 351</u> 30 249	<u>49 362</u> 30 250	<u>45 800</u> 30 250	<u>38 787</u> 30 250	<u>49 362</u> 30 250	<u>49 362</u> 30 250
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 703	<u>49 825</u> 30 704	<u>46 263</u> 30 704	<u>39 250</u> 30 704	<u>49 825</u> 30 704	<u>49 825</u> 30 704
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 284</u> 31 164	<u>50 295</u> 31 165	<u>46 733</u> 31 165	<u>39 720</u> 31 165	<u>50 295</u> 31 165	<u>50 295</u> 31 165
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 29 802	<u>48 906</u> 29 803	<u>45 344</u> 29 803	<u>38 330</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803

8.04-08-2021

28

212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>41 643</u> 28 928	<u>36 361</u> 28 928
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>41 938</u> 29 216	<u>36 655</u> 29 216
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>42 235</u> 29 508	<u>36 953</u> 29 508
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>42 687</u> 29 951	<u>37 404</u> 29 951
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>43 146</u> 30 400	<u>37 863</u> 30 400
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>43 610</u> 30 856	<u>38 328</u> 30 856
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>42 235</u> 29 508	<u>36 953</u> 29 508
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>42 536</u> 29 803	<u>37 253</u> 29 803
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>42 993</u> 30 250	<u>37 710</u> 30 250
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>43 455</u> 30 704	<u>38 173</u> 30 704
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>43 925</u> 31 165	<u>38 643</u> 31 165
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>42 536</u> 29 803	<u>37 253</u> 29 803

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 200</u> 30 101	<u>49 210</u> 30 102	<u>45 649</u> 30 102	<u>38 635</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 660</u> 30 552	<u>49 670</u> 30 552	<u>46 108</u> 30 552	<u>39 095</u> 30 552	<u>49 670</u> 30 552	<u>49 670</u> 30 552
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 128</u> 31 010	<u>50 138</u> 31 011	<u>46 576</u> 31 011	<u>39 563</u> 31 011	<u>50 138</u> 31 011	<u>50 138</u> 31 011
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>34 602</u> 31 475	<u>50 612</u> 31 476	<u>47 050</u> 31 476	<u>40 037</u> 31 476	<u>50 612</u> 31 476	<u>50 612</u> 31 476
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 200</u> 30 101	<u>49 210</u> 30 102	<u>45 649</u> 30 102	<u>38 635</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 507</u> 30 402	<u>49 517</u> 30 402	<u>45 955</u> 30 402	<u>38 942</u> 30 402	<u>49 517</u> 30 402	<u>49 517</u> 30 402
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 972</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>46 420</u> 30 858	<u>39 407</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 444</u> 31 321	<u>50 454</u> 31 321	<u>46 892</u> 31 321	<u>39 879</u> 31 321	<u>50 454</u> 31 321	<u>50 454</u> 31 321
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 923</u> 31 791	<u>50 933</u> 31 791	<u>47 371</u> 31 791	<u>40 358</u> 31 791	<u>50 933</u> 31 791	<u>50 933</u> 31 791
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 428</u> 31 304	<u>50 438</u> 31 305	<u>46 876</u> 31 305	<u>39 862</u> 31 305	<u>50 438</u> 31 305	<u>50 438</u> 31 305
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 747</u> 31 618	<u>50 758</u> 31 619	<u>47 196</u> 31 619	<u>40 182</u> 31 619	<u>50 758</u> 31 619	<u>50 758</u> 31 619
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 231</u> 32 092	<u>51 241</u> 32 092	<u>47 679</u> 32 092	<u>40 666</u> 32 092	<u>51 241</u> 32 092	<u>51 241</u> 32 092
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 721</u> 32 573	<u>51 733</u> 32 574	<u>48 171</u> 32 574	<u>41 157</u> 32 574	<u>51 733</u> 32 574	<u>51 733</u> 32 574

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>42 841</u> 30 102	<u>37 558</u> 30 102
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>43 300</u> 30 552	<u>38 018</u> 30 552
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>43 768</u> 31 011	<u>38 486</u> 31 011
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>44 242</u> 31 476	<u>38 960</u> 31 476
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>42 841</u> 30 102	<u>37 558</u> 30 102
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>43 148</u> 30 402	<u>37 865</u> 30 402
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>43 612</u> 30 858	<u>38 330</u> 30 858
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>44 084</u> 31 321	<u>38 802</u> 31 321
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>44 564</u> 31 791	<u>39 281</u> 31 791
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>44 068</u> 31 305	<u>38 785</u> 31 305
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>44 388</u> 31 619	<u>39 105</u> 31 619
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 871</u> 32 092	<u>39 589</u> 32 092
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>45 363</u> 32 574	<u>40 080</u> 32 574

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 220</u> 33 062	<u>52 230</u> 33 062	<u>48 668</u> 33 062	<u>41 655</u> 33 062	<u>52 230</u> 33 062	<u>52 230</u> 33 062
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 770</u> 30 012	<u>49 119</u> 30 012	<u>45 557</u> 30 012	<u>38 544</u> 30 012	<u>49 119</u> 30 012	<u>49 119</u> 30 012
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>33 412</u> 30 309	<u>49 425</u> 30 312	<u>45 863</u> 30 312	<u>38 850</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 877</u> 30 765	<u>49 889</u> 30 767	<u>46 327</u> 30 767	<u>39 314</u> 30 767	<u>49 889</u> 30 767	<u>49 889</u> 30 767
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 347</u> 31 225	<u>50 360</u> 31 228	<u>46 798</u> 31 228	<u>39 785</u> 31 228	<u>50 360</u> 31 228	<u>50 360</u> 31 228
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>34 825</u> 31 694	<u>50 837</u> 31 696	<u>47 275</u> 31 696	<u>40 262</u> 31 696	<u>50 837</u> 31 696	<u>50 837</u> 31 696
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>33 412</u> 30 309	<u>49 425</u> 30 312	<u>45 863</u> 30 312	<u>38 850</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 722</u> 30 613	<u>49 734</u> 30 615	<u>46 172</u> 30 615	<u>39 159</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 190</u> 31 072	<u>50 203</u> 31 075	<u>46 641</u> 31 075	<u>39 628</u> 31 075	<u>50 203</u> 31 075	<u>50 203</u> 31 075
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>34 666</u> 31 538	<u>50 678</u> 31 541	<u>47 117</u> 31 541	<u>40 103</u> 31 541	<u>50 678</u> 31 541	<u>50 678</u> 31 541
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 148</u> 32 011	<u>51 161</u> 32 014	<u>47 599</u> 32 014	<u>40 585</u> 32 014	<u>51 161</u> 32 014	<u>51 161</u> 32 014
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 722</u> 30 613	<u>49 734</u> 30 615	<u>46 172</u> 30 615	<u>39 159</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615

8.04-08-2021

32

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>45 861</u> 33 062	<u>40 578</u> 33 062
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>42 764</u> 30 026	<u>37 467</u> 30 012
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>43 068</u> 30 324	<u>37 773</u> 30 312
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>43 532</u> 30 779	<u>38 236</u> 30 767
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>44 003</u> 31 241	<u>38 707</u> 31 228
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>44 480</u> 31 709	<u>39 185</u> 31 696
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>43 068</u> 30 324	<u>37 773</u> 30 312
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>43 377</u> 30 627	<u>38 082</u> 30 615
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>43 846</u> 31 087	<u>38 551</u> 31 075
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>44 321</u> 31 553	<u>39 026</u> 31 541
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>44 804</u> 32 026	<u>39 508</u> 32 014
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>43 377</u> 30 627	<u>38 082</u> 30 615

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 034</u> 30 919	<u>50 047</u> 30 921	<u>46 485</u> 30 921	<u>39 471</u> 30 921	<u>50 047</u> 30 921	<u>50 047</u> 30 921
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 507</u> 31 382	<u>50 520</u> 31 385	<u>46 958</u> 31 385	<u>39 944</u> 31 385	<u>50 520</u> 31 385	<u>50 520</u> 31 385
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 987</u> 31 853	<u>51 000</u> 31 856	<u>47 438</u> 31 856	<u>40 425</u> 31 856	<u>51 000</u> 31 856	<u>51 000</u> 31 856
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 474</u> 32 331	<u>51 487</u> 32 334	<u>47 926</u> 32 334	<u>40 912</u> 32 334	<u>51 487</u> 32 334	<u>51 487</u> 32 334
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 971</u> 31 837	<u>50 983</u> 31 840	<u>47 422</u> 31 840	<u>40 408</u> 31 840	<u>50 983</u> 31 840	<u>50 983</u> 31 840
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 296</u> 32 156	<u>51 308</u> 32 158	<u>47 746</u> 32 158	<u>40 733</u> 32 158	<u>51 308</u> 32 158	<u>51 308</u> 32 158
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>35 787</u> 32 638	<u>51 801</u> 32 641	<u>48 239</u> 32 641	<u>41 225</u> 32 641	<u>51 801</u> 32 641	<u>51 801</u> 32 641
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 287</u> 33 128	<u>52 299</u> 33 130	<u>48 738</u> 33 130	<u>41 724</u> 33 130	<u>52 299</u> 33 130	<u>52 299</u> 33 130
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 794</u> 33 625	<u>52 807</u> 33 627	<u>49 245</u> 33 627	<u>42 231</u> 33 627	<u>52 807</u> 33 627	<u>52 807</u> 33 627
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 936</u> 31 155	<u>50 285</u> 31 155	<u>46 723</u> 31 155	<u>39 709</u> 31 155	<u>50 285</u> 31 155	<u>50 285</u> 31 155
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 590</u> 31 464	<u>50 602</u> 31 465	<u>47 040</u> 31 465	<u>40 026</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 071</u> 31 936	<u>51 083</u> 31 937	<u>47 521</u> 31 937	<u>40 507</u> 31 937	<u>51 083</u> 31 937	<u>51 083</u> 31 937

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>43 689</u> 30 934	<u>38 394</u> 30 921
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>44 163</u> 31 397	<u>38 867</u> 31 385
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>44 643</u> 31 869	<u>39 347</u> 31 856
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>45 131</u> 32 347	<u>39 835</u> 32 334
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>44 627</u> 31 852	<u>39 331</u> 31 840
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>44 951</u> 32 171	<u>39 656</u> 32 158
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>45 444</u> 32 654	<u>40 148</u> 32 641
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>45 943</u> 33 143	<u>40 647</u> 33 130
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>46 450</u> 33 640	<u>41 154</u> 33 627
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 915</u> 31 155	<u>38 632</u> 31 155
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 232</u> 31 465	<u>38 949</u> 31 465
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 713</u> 31 937	<u>39 430</u> 31 937

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 561</u> 32 416	<u>51 571</u> 32 416	<u>48 009</u> 32 416	<u>40 996</u> 32 416	<u>51 571</u> 32 416	<u>51 571</u> 32 416
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 057</u> 32 902	<u>52 068</u> 32 903	<u>48 506</u> 32 903	<u>41 492</u> 32 903	<u>52 068</u> 32 903	<u>52 068</u> 32 903
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 590</u> 31 464	<u>50 602</u> 31 465	<u>47 040</u> 31 465	<u>40 026</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 912</u> 31 779	<u>50 923</u> 31 780	<u>47 361</u> 31 780	<u>40 347</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 398</u> 32 256	<u>51 408</u> 32 256	<u>47 846</u> 32 256	<u>40 833</u> 32 256	<u>51 408</u> 32 256	<u>51 408</u> 32 256
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 891</u> 32 739	<u>51 901</u> 32 740	<u>48 340</u> 32 740	<u>41 326</u> 32 740	<u>51 901</u> 32 740	<u>51 901</u> 32 740
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 392</u> 33 230	<u>52 403</u> 33 232	<u>48 841</u> 33 232	<u>41 828</u> 33 232	<u>52 403</u> 33 232	<u>52 403</u> 33 232
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 912</u> 31 779	<u>50 923</u> 31 780	<u>47 361</u> 31 780	<u>40 347</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 235</u> 32 096	<u>51 247</u> 32 098	<u>47 685</u> 32 098	<u>40 671</u> 32 098	<u>51 247</u> 32 098	<u>51 247</u> 32 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 727</u> 32 578	<u>51 737</u> 32 579	<u>48 175</u> 32 579	<u>41 162</u> 32 579	<u>51 737</u> 32 579	<u>51 737</u> 32 579
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 225</u> 33 067	<u>52 236</u> 33 068	<u>48 674</u> 33 068	<u>41 661</u> 33 068	<u>52 236</u> 33 068	<u>52 236</u> 33 068
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 731</u> 33 563	<u>52 742</u> 33 564	<u>49 180</u> 33 564	<u>42 167</u> 33 564	<u>52 742</u> 33 564	<u>52 742</u> 33 564
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 208</u> 33 050	<u>52 218</u> 33 051	<u>48 657</u> 33 051	<u>41 643</u> 33 051	<u>52 218</u> 33 051	<u>52 218</u> 33 051

8.04-08-2021

36

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 201</u> 32 416	<u>39 919</u> 32 416
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 698</u> 32 903	<u>40 415</u> 32 903
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 232</u> 31 465	<u>38 949</u> 31 465
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 553</u> 31 780	<u>39 270</u> 31 780
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>45 038</u> 32 256	<u>39 755</u> 32 256
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 532</u> 32 740	<u>40 249</u> 32 740
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 034</u> 33 232	<u>40 751</u> 33 232
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 553</u> 31 780	<u>39 270</u> 31 780
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 877</u> 32 098	<u>39 594</u> 32 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 368</u> 32 579	<u>40 085</u> 32 579
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 866</u> 33 068	<u>40 584</u> 33 068
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 372</u> 33 564	<u>41 090</u> 33 564
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 849</u> 33 051	<u>40 566</u> 33 051

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 545</u> 33 381	<u>52 556</u> 33 382	<u>48 994</u> 33 382	<u>41 981</u> 33 382	<u>52 556</u> 33 382	<u>52 556</u> 33 382
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 056</u> 33 881	<u>53 066</u> 33 882	<u>49 504</u> 33 882	<u>42 491</u> 33 882	<u>53 066</u> 33 882	<u>53 066</u> 33 882
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 574</u> 34 390	<u>53 586</u> 34 391	<u>50 024</u> 34 391	<u>43 010</u> 34 391	<u>53 586</u> 34 391	<u>53 586</u> 34 391
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 100</u> 34 905	<u>54 111</u> 34 906	<u>50 549</u> 34 906	<u>43 536</u> 34 906	<u>54 111</u> 34 906	<u>54 111</u> 34 906
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 063</u> 33 240	<u>51 774</u> 32 615	<u>48 212</u> 32 615	<u>41 199</u> 32 615	<u>51 774</u> 32 615	<u>51 737</u> 32 579
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 908</u> 33 736	<u>52 270</u> 33 102	<u>48 709</u> 33 102	<u>41 695</u> 33 102	<u>52 270</u> 33 102	<u>52 233</u> 33 065
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 425</u> 34 243	<u>52 777</u> 33 598	<u>49 215</u> 33 598	<u>42 201</u> 33 598	<u>52 777</u> 33 598	<u>52 739</u> 33 561
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 949</u> 34 757	<u>53 291</u> 34 102	<u>49 729</u> 34 102	<u>42 716</u> 34 102	<u>53 291</u> 34 102	<u>53 253</u> 34 065
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 739</u> 33 570	<u>52 104</u> 32 938	<u>48 542</u> 32 938	<u>41 529</u> 32 938	<u>52 104</u> 32 938	<u>52 067</u> 32 902
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 252</u> 34 074	<u>52 608</u> 33 433	<u>49 046</u> 33 433	<u>42 033</u> 33 433	<u>52 608</u> 33 433	<u>52 571</u> 33 396
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 773</u> 34 585	<u>53 120</u> 33 934	<u>49 558</u> 33 934	<u>42 544</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>53 081</u> 33 897
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 303</u> 35 104	<u>53 639</u> 34 443	<u>50 077</u> 34 443	<u>43 064</u> 34 443	<u>53 639</u> 34 443	<u>53 600</u> 34 405

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 186</u> 33 382	<u>40 904</u> 33 382
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 697</u> 33 882	<u>41 414</u> 33 882
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 216</u> 34 391	<u>41 933</u> 34 391
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>47 741</u> 34 906	<u>42 459</u> 34 906
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>45 404</u> 32 615	<u>40 122</u> 32 615
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 901</u> 33 102	<u>40 618</u> 33 102
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>46 407</u> 33 598	<u>41 124</u> 33 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>46 921</u> 34 102	<u>41 638</u> 34 102
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>45 734</u> 32 938	<u>40 452</u> 32 938
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>46 239</u> 33 433	<u>40 956</u> 33 433
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>46 750</u> 33 934	<u>41 467</u> 33 934
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>47 269</u> 34 443	<u>41 986</u> 34 443

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 108</u> 34 913	<u>53 448</u> 34 256	<u>49 886</u> 34 256	<u>42 873</u> 34 256	<u>53 448</u> 34 256	<u>53 410</u> 34 218
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 643</u> 35 437	<u>53 972</u> 34 769	<u>50 410</u> 34 769	<u>43 396</u> 34 769	<u>53 972</u> 34 769	<u>53 933</u> 34 731
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 185</u> 35 969	<u>54 504</u> 35 292	<u>50 943</u> 35 292	<u>43 929</u> 35 292	<u>54 504</u> 35 292	<u>54 465</u> 35 253
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 735</u> 36 508	<u>55 044</u> 35 821	<u>51 482</u> 35 821	<u>44 469</u> 35 821	<u>55 044</u> 35 821	<u>55 004</u> 35 782
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 813</u> 32 663	<u>51 713</u> 32 555	<u>48 513</u> 32 555	<u>41 137</u> 32 555	<u>51 713</u> 32 555	<u>51 713</u> 32 555
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>36 313</u> 33 153	<u>52 211</u> 33 043	<u>49 011</u> 33 043	<u>41 635</u> 33 043	<u>52 211</u> 33 043	<u>52 211</u> 33 043
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 820</u> 33 650	<u>52 717</u> 33 539	<u>49 517</u> 33 539	<u>42 141</u> 33 539	<u>52 717</u> 33 539	<u>52 717</u> 33 539
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 335</u> 34 155	<u>53 230</u> 34 042	<u>50 030</u> 34 042	<u>42 654</u> 34 042	<u>53 230</u> 34 042	<u>53 230</u> 34 042
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>36 146</u> 32 990	<u>52 045</u> 32 880	<u>48 845</u> 32 880	<u>41 469</u> 32 880	<u>52 045</u> 32 880	<u>52 045</u> 32 880
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>36 651</u> 33 484	<u>52 548</u> 33 373	<u>49 348</u> 33 373	<u>41 972</u> 33 373	<u>52 548</u> 33 373	<u>52 548</u> 33 373
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 164</u> 33 987	<u>53 059</u> 33 874	<u>49 859</u> 33 874	<u>42 483</u> 33 874	<u>53 059</u> 33 874	<u>53 059</u> 33 874
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>37 683</u> 34 497	<u>53 577</u> 34 382	<u>50 377</u> 34 382	<u>43 001</u> 34 382	<u>53 577</u> 34 382	<u>53 577</u> 34 382

8.04-08-2021

40

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>47 078</u> 34 256	<u>41 796</u> 34 256
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>47 602</u> 34 769	<u>42 319</u> 34 769
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>48 135</u> 35 292	<u>42 852</u> 35 292
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>48 675</u> 35 821	<u>43 392</u> 35 821
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>45 346</u> 32 558	<u>40 060</u> 32 555
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 844</u> 33 046	<u>40 558</u> 33 043
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>46 350</u> 33 542	<u>41 064</u> 33 539
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 863</u> 34 045	<u>41 577</u> 34 042
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 678</u> 32 883	<u>40 392</u> 32 880
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>46 181</u> 33 377	<u>40 895</u> 33 373
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 692</u> 33 878	<u>41 406</u> 33 874
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>47 211</u> 34 386	<u>41 924</u> 34 382

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>37 493</u> 34 309	<u>53 386</u> 34 196	<u>50 187</u> 34 196	<u>42 811</u> 34 196	<u>53 386</u> 34 196	<u>53 386</u> 34 196
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 018</u> 34 824	<u>53 910</u> 34 709	<u>50 710</u> 34 709	<u>43 334</u> 34 709	<u>53 910</u> 34 709	<u>53 910</u> 34 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 551</u> 35 347	<u>54 441</u> 35 229	<u>51 241</u> 35 229	<u>43 866</u> 35 229	<u>54 441</u> 35 229	<u>54 441</u> 35 229
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 091</u> 35 876	<u>54 979</u> 35 757	<u>51 780</u> 35 757	<u>44 404</u> 35 757	<u>54 979</u> 35 757	<u>54 979</u> 35 757
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 448</u> 33 618	<u>52 797</u> 33 618	<u>49 235</u> 33 618	<u>42 221</u> 33 618	<u>52 797</u> 33 618	<u>52 797</u> 33 618
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 298</u> 34 119	<u>53 308</u> 34 119	<u>49 747</u> 34 119	<u>42 733</u> 34 119	<u>53 308</u> 34 119	<u>53 308</u> 34 119
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 821</u> 34 631	<u>53 831</u> 34 631	<u>50 269</u> 34 631	<u>43 255</u> 34 631	<u>53 831</u> 34 631	<u>53 831</u> 34 631
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 350</u> 35 150	<u>54 360</u> 35 150	<u>50 798</u> 35 150	<u>43 785</u> 35 150	<u>54 360</u> 35 150	<u>54 360</u> 35 150
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 127</u> 33 951	<u>53 137</u> 33 951	<u>49 575</u> 33 951	<u>42 561</u> 33 951	<u>53 137</u> 33 951	<u>53 137</u> 33 951
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 647</u> 34 461	<u>53 657</u> 34 461	<u>50 095</u> 34 461	<u>43 082</u> 34 461	<u>53 657</u> 34 461	<u>53 657</u> 34 461
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 174</u> 34 978	<u>54 184</u> 34 978	<u>50 622</u> 34 978	<u>43 609</u> 34 978	<u>54 184</u> 34 978	<u>54 184</u> 34 978
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 709</u> 35 502	<u>54 719</u> 35 502	<u>51 157</u> 35 502	<u>44 143</u> 35 502	<u>54 719</u> 35 502	<u>54 719</u> 35 502

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>47 020</u> 34 199	<u>41 734</u> 34 196
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>47 544</u> 34 712	<u>42 257</u> 34 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>48 075</u> 35 233	<u>42 788</u> 35 229
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 613</u> 35 761	<u>43 327</u> 35 757
212-101-1100	30 7473-2010	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>46 427</u> 33 618	<u>41 144</u> 33 618
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 939</u> 34 119	<u>41 656</u> 34 119
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>47 461</u> 34 631	<u>42 178</u> 34 631
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>47 990</u> 35 150	<u>42 708</u> 35 150
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 767</u> 33 951	<u>41 484</u> 33 951
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>47 287</u> 34 461	<u>42 004</u> 34 461
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>47 815</u> 34 978	<u>42 532</u> 34 978
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>48 349</u> 35 502	<u>43 066</u> 35 502

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 513</u> 35 309	<u>54 523</u> 35 309	<u>50 961</u> 35 309	<u>43 947</u> 35 309	<u>54 523</u> 35 309	<u>54 523</u> 35 309
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 052</u> 35 839	<u>55 062</u> 35 839	<u>51 500</u> 35 839	<u>44 487</u> 35 839	<u>55 062</u> 35 839	<u>55 062</u> 35 839
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 601</u> 36 377	<u>55 611</u> 36 377	<u>52 049</u> 36 377	<u>45 036</u> 36 377	<u>55 611</u> 36 377	<u>55 611</u> 36 377
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 157</u> 36 922	<u>56 167</u> 36 922	<u>52 605</u> 36 922	<u>45 592</u> 36 922	<u>56 167</u> 36 922	<u>56 167</u> 36 922
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 141</u> 36 258	<u>55 490</u> 36 258	<u>47 581</u> 36 258	<u>44 915</u> 36 258	<u>55 490</u> 36 258	<u>55 490</u> 36 258
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 034</u> 36 801	<u>56 044</u> 36 801	<u>48 135</u> 36 801	<u>45 469</u> 36 801	<u>56 044</u> 36 801	<u>56 044</u> 36 801
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 597</u> 37 353	<u>56 607</u> 37 353	<u>48 698</u> 37 353	<u>46 032</u> 37 353	<u>56 607</u> 37 353	<u>56 607</u> 37 353
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 168</u> 37 913	<u>57 178</u> 37 913	<u>49 269</u> 37 913	<u>46 603</u> 37 913	<u>57 178</u> 37 913	<u>57 178</u> 37 913
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 850</u> 36 620	<u>55 859</u> 36 620	<u>47 950</u> 36 620	<u>45 284</u> 36 620	<u>55 859</u> 36 620	<u>55 859</u> 36 620
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 410</u> 37 169	<u>56 419</u> 37 169	<u>48 510</u> 37 169	<u>45 844</u> 37 169	<u>56 419</u> 37 169	<u>56 419</u> 37 169
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 978</u> 37 726	<u>56 988</u> 37 726	<u>49 078</u> 37 726	<u>46 412</u> 37 726	<u>56 988</u> 37 726	<u>56 988</u> 37 726
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 555</u> 38 292	<u>57 565</u> 38 292	<u>49 655</u> 38 292	<u>46 989</u> 38 292	<u>57 565</u> 38 292	<u>57 565</u> 38 292

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>48 153</u> 35 309	<u>42 870</u> 35 309
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>48 692</u> 35 839	<u>43 410</u> 35 839
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>49 241</u> 36 377	<u>43 959</u> 36 377
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>49 797</u> 36 922	<u>44 515</u> 36 922
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>49 121</u> 36 258	<u>43 838</u> 36 258
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>49 674</u> 36 801	<u>44 392</u> 36 801
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>50 237</u> 37 353	<u>44 955</u> 37 353
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>50 809</u> 37 913	<u>45 526</u> 37 913
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>49 490</u> 36 620	<u>44 207</u> 36 620
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>50 050</u> 37 169	<u>44 767</u> 37 169
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>50 618</u> 37 726	<u>45 335</u> 37 726
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>51 195</u> 38 292	<u>45 912</u> 38 292

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 343</u> 38 084	<u>57 353</u> 38 084	<u>49 443</u> 38 084	<u>46 777</u> 38 084	<u>57 353</u> 38 084	<u>57 353</u> 38 084
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 926</u> 38 656	<u>57 936</u> 38 656	<u>50 027</u> 38 656	<u>47 361</u> 38 656	<u>57 936</u> 38 656	<u>57 936</u> 38 656
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 518</u> 39 236	<u>58 528</u> 39 236	<u>50 618</u> 39 236	<u>47 952</u> 39 236	<u>58 528</u> 39 236	<u>58 528</u> 39 236
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 117</u> 39 824	<u>59 127</u> 39 824	<u>51 218</u> 39 824	<u>48 552</u> 39 824	<u>59 127</u> 39 824	<u>59 127</u> 39 824
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 137</u> 37 882	<u>57 018</u> 37 756	<u>53 819</u> 37 756	<u>46 443</u> 37 756	<u>57 018</u> 37 756	<u>57 018</u> 37 756
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 716</u> 38 450	<u>57 596</u> 38 323	<u>54 397</u> 38 323	<u>47 021</u> 38 323	<u>57 596</u> 38 323	<u>57 596</u> 38 323
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 304</u> 39 027	<u>58 182</u> 38 897	<u>54 983</u> 38 897	<u>47 607</u> 38 897	<u>58 182</u> 38 897	<u>58 182</u> 38 897
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 901</u> 39 612	<u>58 777</u> 39 481	<u>55 578</u> 39 481	<u>48 202</u> 39 481	<u>58 777</u> 39 481	<u>58 777</u> 39 481
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 523</u> 38 261	<u>57 404</u> 38 134	<u>54 204</u> 38 134	<u>46 829</u> 38 134	<u>57 404</u> 38 134	<u>57 404</u> 38 134
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 108</u> 38 835	<u>57 987</u> 38 706	<u>54 787</u> 38 706	<u>47 411</u> 38 706	<u>57 987</u> 38 706	<u>57 987</u> 38 706
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 702</u> 39 417	<u>58 579</u> 39 286	<u>55 379</u> 39 286	<u>48 003</u> 39 286	<u>58 579</u> 39 286	<u>58 579</u> 39 286
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 305</u> 40 008	<u>59 180</u> 39 875	<u>55 980</u> 39 875	<u>48 605</u> 39 875	<u>59 180</u> 39 875	<u>59 180</u> 39 875

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>50 983</u> 38 084	<u>45 700</u> 38 084
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>51 566</u> 38 656	<u>46 284</u> 38 656
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>52 158</u> 39 236	<u>46 875</u> 39 236
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>52 757</u> 39 824	<u>47 475</u> 39 824
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>50 653</u> 37 760	<u>45 366</u> 37 756
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>51 230</u> 38 327	<u>45 944</u> 38 323
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>51 816</u> 38 901	<u>46 530</u> 38 897
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>52 411</u> 39 485	<u>47 125</u> 39 481
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>51 038</u> 38 138	<u>45 751</u> 38 134
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>51 621</u> 38 710	<u>46 334</u> 38 706
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>52 213</u> 39 290	<u>46 926</u> 39 286
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>52 814</u> 39 879	<u>47 527</u> 39 875

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 084</u> 39 791	<u>58 959</u> 39 659	<u>55 760</u> 39 659	<u>48 384</u> 39 659	<u>58 959</u> 39 659	<u>58 959</u> 39 659
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 693</u> 40 388	<u>59 566</u> 40 254	<u>56 367</u> 40 254	<u>48 991</u> 40 254	<u>59 566</u> 40 254	<u>59 566</u> 40 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 310</u> 40 994	<u>60 182</u> 40 858	<u>56 982</u> 40 858	<u>49 606</u> 40 858	<u>60 182</u> 40 858	<u>60 182</u> 40 858
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 938</u> 41 609	<u>60 807</u> 41 471	<u>57 608</u> 41 471	<u>50 232</u> 41 471	<u>60 807</u> 41 471	<u>60 807</u> 41 471
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>42 685</u> 39 400	<u>58 562</u> 39 269	<u>55 362</u> 39 269	<u>47 986</u> 39 269	<u>58 562</u> 39 269	<u>58 562</u> 39 269
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 288</u> 39 991	<u>59 163</u> 39 859	<u>55 963</u> 39 859	<u>48 587</u> 39 859	<u>59 163</u> 39 859	<u>59 163</u> 39 859
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 899</u> 40 590	<u>59 772</u> 40 456	<u>56 572</u> 40 456	<u>49 196</u> 40 456	<u>59 772</u> 40 456	<u>59 772</u> 40 456
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 521</u> 41 200	<u>60 391</u> 41 063	<u>57 192</u> 41 063	<u>49 816</u> 41 063	<u>60 391</u> 41 063	<u>60 391</u> 41 063
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 087</u> 39 794	<u>58 962</u> 39 662	<u>55 763</u> 39 662	<u>48 387</u> 39 662	<u>58 962</u> 39 662	<u>58 962</u> 39 662
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 695</u> 40 390	<u>59 568</u> 40 256	<u>56 369</u> 40 256	<u>48 993</u> 40 256	<u>59 568</u> 40 256	<u>59 568</u> 40 256
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 313</u> 40 997	<u>60 185</u> 40 861	<u>56 985</u> 40 861	<u>49 609</u> 40 861	<u>60 185</u> 40 861	<u>60 185</u> 40 861
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 941</u> 41 612	<u>60 810</u> 41 474	<u>57 611</u> 41 474	<u>50 235</u> 41 474	<u>60 810</u> 41 474	<u>60 810</u> 41 474

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>52 594</u> 39 663	<u>47 307</u> 39 659
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>53 201</u> 40 259	<u>47 914</u> 40 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>53 816</u> 40 862	<u>48 529</u> 40 858
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>54 442</u> 41 475	<u>49 155</u> 41 471
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>52 196</u> 39 273	<u>46 909</u> 39 269
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>52 797</u> 39 863	<u>47 510</u> 39 859
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>53 406</u> 40 460	<u>48 119</u> 40 456
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>54 026</u> 41 067	<u>48 739</u> 41 063
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>52 597</u> 39 666	<u>47 310</u> 39 662
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>53 203</u> 40 261	<u>47 916</u> 40 256
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>53 819</u> 40 865	<u>48 532</u> 40 861
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>54 445</u> 41 478	<u>49 158</u> 41 474

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 710</u> 41 386	<u>60 580</u> 41 249	<u>57 381</u> 41 249	<u>50 005</u> 41 249	<u>60 580</u> 41 249	<u>60 580</u> 41 249
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 344</u> 42 007	<u>61 212</u> 41 868	<u>58 012</u> 41 868	<u>50 636</u> 41 868	<u>61 212</u> 41 868	<u>61 212</u> 41 868
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 987</u> 42 637	<u>61 852</u> 42 496	<u>58 653</u> 42 496	<u>51 277</u> 42 496	<u>61 852</u> 42 496	<u>61 852</u> 42 496
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 638</u> 43 276	<u>62 502</u> 43 133	<u>59 303</u> 43 133	<u>51 927</u> 43 133	<u>62 502</u> 43 133	<u>62 502</u> 43 133
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 360</u> 26 669	<u>45 709</u> 26 669	<u>43 234</u> 26 669	<u>35 133</u> 26 669	<u>45 709</u> 26 669	<u>45 709</u> 26 669
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>29 279</u> 26 257	<u>45 200</u> 26 170	<u>42 000</u> 26 170	<u>34 625</u> 26 170	<u>45 200</u> 26 170	<u>45 200</u> 26 170
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 282</u> 27 573	<u>46 631</u> 27 573	<u>44 156</u> 27 573	<u>36 056</u> 27 573	<u>46 631</u> 27 573	<u>46 631</u> 27 573
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 901</u> 27 847	<u>46 911</u> 27 847	<u>44 436</u> 27 847	<u>36 336</u> 27 847	<u>46 911</u> 27 847	<u>46 911</u> 27 847
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 185</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>44 720</u> 28 126	<u>36 620</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 616</u> 28 548	<u>47 626</u> 28 548	<u>45 151</u> 28 548	<u>37 051</u> 28 548	<u>47 626</u> 28 548	<u>47 626</u> 28 548

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>54 215</u> 41 253	<u>48 928</u> 41 249
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>54 846</u> 41 872	<u>49 559</u> 41 868
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>55 487</u> 42 500	<u>50 200</u> 42 496
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>56 137</u> 43 137	<u>50 850</u> 43 133
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>39 339</u> 26 669	<u>34 056</u> 26 669
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>38 833</u> 26 172	<u>33 547</u> 26 170
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>40 261</u> 27 573	<u>34 978</u> 27 573
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>40 542</u> 27 847	<u>35 259</u> 27 847
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>40 825</u> 28 126	<u>35 543</u> 28 126
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>41 256</u> 28 548	<u>35 974</u> 28 548

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 053</u> 28 977	<u>48 063</u> 28 977	<u>45 588</u> 28 977	<u>37 488</u> 28 977	<u>48 063</u> 28 977	<u>48 063</u> 28 977
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>32 496</u> 29 411	<u>48 506</u> 29 411	<u>46 031</u> 29 411	<u>37 931</u> 29 411	<u>48 506</u> 29 411	<u>48 506</u> 29 411
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 185</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>44 720</u> 28 126	<u>36 620</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 472</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>45 007</u> 28 407	<u>36 907</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 907</u> 28 834	<u>47 917</u> 28 834	<u>45 442</u> 28 834	<u>37 342</u> 28 834	<u>47 917</u> 28 834	<u>47 917</u> 28 834
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>32 348</u> 29 266	<u>48 358</u> 29 266	<u>45 883</u> 29 266	<u>37 783</u> 29 266	<u>48 358</u> 29 266	<u>48 358</u> 29 266
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 796</u> 29 705	<u>48 806</u> 29 705	<u>46 331</u> 29 705	<u>38 231</u> 29 705	<u>48 806</u> 29 705	<u>48 806</u> 29 705
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 472</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>45 007</u> 28 407	<u>36 907</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 762</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>45 297</u> 28 691	<u>37 197</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 201</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>45 736</u> 29 122	<u>37 636</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 647</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>46 182</u> 29 559	<u>38 082</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 099</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>46 634</u> 30 002	<u>38 534</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 762</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>45 297</u> 28 691	<u>37 197</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>41 693</u> 28 977	<u>36 411</u> 28 977
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>42 136</u> 29 411	<u>36 854</u> 29 411
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>40 825</u> 28 126	<u>35 543</u> 28 126
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>41 112</u> 28 407	<u>35 830</u> 28 407
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>41 547</u> 28 834	<u>36 265</u> 28 834
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>41 988</u> 29 266	<u>36 706</u> 29 266
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>42 436</u> 29 705	<u>37 154</u> 29 705
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>41 112</u> 28 407	<u>35 830</u> 28 407
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>41 402</u> 28 691	<u>36 120</u> 28 691
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>41 841</u> 29 122	<u>36 559</u> 29 122
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>42 287</u> 29 559	<u>37 005</u> 29 559
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>42 739</u> 30 002	<u>37 457</u> 30 002
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>41 402</u> 28 691	<u>36 120</u> 28 691

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 055</u> 28 979	<u>48 065</u> 28 979	<u>45 590</u> 28 979	<u>37 490</u> 28 979	<u>48 065</u> 28 979	<u>48 065</u> 28 979
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>32 498</u> 29 413	<u>48 508</u> 29 413	<u>46 033</u> 29 413	<u>37 933</u> 29 413	<u>48 508</u> 29 413	<u>48 508</u> 29 413
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 948</u> 29 854	<u>48 958</u> 29 854	<u>46 483</u> 29 854	<u>38 383</u> 29 854	<u>48 958</u> 29 854	<u>48 958</u> 29 854
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 405</u> 30 302	<u>49 415</u> 30 302	<u>46 940</u> 30 302	<u>38 840</u> 30 302	<u>49 415</u> 30 302	<u>49 415</u> 30 302
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 666</u> 28 597	<u>47 579</u> 28 502	<u>44 379</u> 28 502	<u>37 004</u> 28 502	<u>47 579</u> 28 502	<u>47 579</u> 28 502
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 957</u> 28 883	<u>47 869</u> 28 787	<u>44 670</u> 28 787	<u>37 294</u> 28 787	<u>47 869</u> 28 787	<u>47 869</u> 28 787
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 252</u> 29 171	<u>48 163</u> 29 074	<u>44 963</u> 29 074	<u>37 587</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 698</u> 29 609	<u>48 608</u> 29 511	<u>45 409</u> 29 511	<u>38 033</u> 29 511	<u>48 608</u> 29 511	<u>48 608</u> 29 511
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 151</u> 30 053	<u>49 059</u> 29 953	<u>45 860</u> 29 953	<u>38 484</u> 29 953	<u>49 059</u> 29 953	<u>49 059</u> 29 953
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 611</u> 30 504	<u>49 518</u> 30 403	<u>46 318</u> 30 403	<u>38 942</u> 30 403	<u>49 518</u> 30 403	<u>49 518</u> 30 403
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 252</u> 29 171	<u>48 163</u> 29 074	<u>44 963</u> 29 074	<u>37 587</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 550</u> 29 464	<u>48 460</u> 29 366	<u>45 261</u> 29 366	<u>37 885</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>41 695</u> 28 979	<u>36 413</u> 28 979
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>42 138</u> 29 413	<u>36 856</u> 29 413
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>42 588</u> 29 854	<u>37 306</u> 29 854
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>43 045</u> 30 302	<u>37 762</u> 30 302
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>41 212</u> 28 505	<u>35 926</u> 28 502
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>41 503</u> 28 790	<u>36 217</u> 28 787
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>41 796</u> 29 077	<u>36 510</u> 29 074
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>42 241</u> 29 514	<u>36 956</u> 29 511
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>42 693</u> 29 957	<u>37 407</u> 29 953
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>43 151</u> 30 406	<u>37 865</u> 30 403
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>41 796</u> 29 077	<u>36 510</u> 29 074
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>42 094</u> 29 369	<u>36 808</u> 29 366

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 001</u> 29 906	<u>48 910</u> 29 807	<u>45 710</u> 29 807	<u>38 334</u> 29 807	<u>48 910</u> 29 807	<u>48 910</u> 29 807
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 458</u> 30 354	<u>49 365</u> 30 253	<u>46 166</u> 30 253	<u>38 790</u> 30 253	<u>49 365</u> 30 253	<u>49 365</u> 30 253
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 923</u> 30 810	<u>49 829</u> 30 707	<u>46 629</u> 30 707	<u>39 253</u> 30 707	<u>49 829</u> 30 707	<u>49 829</u> 30 707
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 550</u> 29 464	<u>48 460</u> 29 366	<u>45 261</u> 29 366	<u>37 885</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 758	<u>48 760</u> 29 660	<u>45 560</u> 29 660	<u>38 185</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 305</u> 30 204	<u>49 213</u> 30 104	<u>46 014</u> 30 104	<u>38 638</u> 30 104	<u>49 213</u> 30 104	<u>49 213</u> 30 104
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 767</u> 30 657	<u>49 674</u> 30 556	<u>46 474</u> 30 556	<u>39 098</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 117	<u>50 141</u> 31 014	<u>46 942</u> 31 014	<u>39 566</u> 31 014	<u>50 141</u> 31 014	<u>50 141</u> 31 014
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 758	<u>48 760</u> 29 660	<u>45 560</u> 29 660	<u>38 185</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 153</u> 30 055	<u>49 061</u> 29 955	<u>45 862</u> 29 955	<u>38 486</u> 29 955	<u>49 061</u> 29 955	<u>49 061</u> 29 955
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 30 506	<u>49 520</u> 30 405	<u>46 320</u> 30 405	<u>38 945</u> 30 405	<u>49 520</u> 30 405	<u>49 520</u> 30 405
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 080</u> 30 964	<u>49 985</u> 30 861	<u>46 786</u> 30 861	<u>39 410</u> 30 861	<u>49 985</u> 30 861	<u>49 985</u> 30 861
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 554</u> 31 429	<u>50 458</u> 31 325	<u>47 258</u> 31 325	<u>39 883</u> 31 325	<u>50 458</u> 31 325	<u>50 458</u> 31 325

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>42 543</u> 29 810	<u>37 257</u> 29 807
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>42 998</u> 30 256	<u>37 713</u> 30 253
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>43 462</u> 30 711	<u>38 176</u> 30 707
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>42 094</u> 29 369	<u>36 808</u> 29 366
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>42 393</u> 29 663	<u>37 107</u> 29 660
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>42 847</u> 30 107	<u>37 561</u> 30 104
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>43 307</u> 30 559	<u>38 021</u> 30 556
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>43 775</u> 31 017	<u>38 489</u> 31 014
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>42 393</u> 29 663	<u>37 107</u> 29 660
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>42 695</u> 29 958	<u>37 409</u> 29 955
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>43 153</u> 30 408	<u>37 867</u> 30 405
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>43 619</u> 30 864	<u>38 333</u> 30 861
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>44 091</u> 31 328	<u>38 805</u> 31 325

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 325</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>47 199</u> 30 556	<u>39 098</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 973</u> 30 859	<u>49 983</u> 30 859	<u>47 508</u> 30 859	<u>39 408</u> 30 859	<u>49 983</u> 30 859	<u>49 983</u> 30 859
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>34 289</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>47 824</u> 31 168	<u>39 723</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>34 765</u> 31 635	<u>50 775</u> 31 635	<u>48 300</u> 31 635	<u>40 199</u> 31 635	<u>50 775</u> 31 635	<u>50 775</u> 31 635
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 249</u> 32 110	<u>51 259</u> 32 110	<u>48 784</u> 32 110	<u>40 684</u> 32 110	<u>51 259</u> 32 110	<u>51 259</u> 32 110
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>35 741</u> 32 592	<u>51 751</u> 32 592	<u>49 276</u> 32 592	<u>41 175</u> 32 592	<u>51 751</u> 32 592	<u>51 751</u> 32 592
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>34 289</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>47 824</u> 31 168	<u>39 723</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>34 606</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>48 141</u> 31 480	<u>40 041</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 088</u> 31 952	<u>51 097</u> 31 952	<u>48 623</u> 31 952	<u>40 522</u> 31 952	<u>51 097</u> 31 952	<u>51 097</u> 31 952
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>35 577</u> 32 432	<u>51 587</u> 32 432	<u>49 112</u> 32 432	<u>41 012</u> 32 432	<u>51 587</u> 32 432	<u>51 587</u> 32 432
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 073</u> 32 918	<u>52 083</u> 32 918	<u>49 608</u> 32 918	<u>41 508</u> 32 918	<u>52 083</u> 32 918	<u>52 083</u> 32 918
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>34 606</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>48 141</u> 31 480	<u>40 041</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>43 304</u> 30 556	<u>38 021</u> 30 556
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>43 613</u> 30 859	<u>38 331</u> 30 859
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>43 929</u> 31 168	<u>38 646</u> 31 168
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>44 405</u> 31 635	<u>39 122</u> 31 635
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>44 889</u> 32 110	<u>39 606</u> 32 110
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>45 381</u> 32 592	<u>40 098</u> 32 592
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>43 929</u> 31 168	<u>38 646</u> 31 168
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>44 247</u> 31 480	<u>38 964</u> 31 480
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>44 728</u> 31 952	<u>39 445</u> 31 952
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>45 217</u> 32 432	<u>39 935</u> 32 432
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>45 713</u> 32 918	<u>40 431</u> 32 918
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>44 247</u> 31 480	<u>38 964</u> 31 480

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 927</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>48 462</u> 31 794	<u>40 362</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 414</u> 32 271	<u>51 424</u> 32 271	<u>48 949</u> 32 271	<u>40 848</u> 32 271	<u>51 424</u> 32 271	<u>51 424</u> 32 271
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>35 908</u> 32 755	<u>51 917</u> 32 755	<u>49 443</u> 32 755	<u>41 342</u> 32 755	<u>51 917</u> 32 755	<u>51 917</u> 32 755
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 409</u> 33 247	<u>52 419</u> 33 247	<u>49 944</u> 33 247	<u>41 843</u> 33 247	<u>52 419</u> 33 247	<u>52 419</u> 33 247
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 927</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>48 462</u> 31 794	<u>40 362</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 251</u> 32 112	<u>51 261</u> 32 112	<u>48 786</u> 32 112	<u>40 686</u> 32 112	<u>51 261</u> 32 112	<u>51 261</u> 32 112
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>35 743</u> 32 594	<u>51 753</u> 32 594	<u>49 278</u> 32 594	<u>41 177</u> 32 594	<u>51 753</u> 32 594	<u>51 753</u> 32 594
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 242</u> 33 083	<u>52 252</u> 33 083	<u>49 777</u> 33 083	<u>41 677</u> 33 083	<u>52 252</u> 33 083	<u>52 252</u> 33 083
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 748</u> 33 579	<u>52 757</u> 33 579	<u>50 283</u> 33 579	<u>42 182</u> 33 579	<u>52 757</u> 33 579	<u>52 757</u> 33 579
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 694</u> 30 917	<u>50 043</u> 30 917	<u>47 568</u> 30 917	<u>39 467</u> 30 917	<u>50 043</u> 30 917	<u>50 043</u> 30 917
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 227	<u>50 358</u> 31 227	<u>47 883</u> 31 227	<u>39 783</u> 31 227	<u>50 358</u> 31 227	<u>50 358</u> 31 227
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 666</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>48 201</u> 31 538	<u>40 101</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538

8.04-08-2021

60

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>44 567</u> 31 794	<u>39 285</u> 31 794
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>45 054</u> 32 271	<u>39 771</u> 32 271
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>45 548</u> 32 755	<u>40 265</u> 32 755
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>46 049</u> 33 247	<u>40 766</u> 33 247
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>44 567</u> 31 794	<u>39 285</u> 31 794
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>44 891</u> 32 112	<u>39 609</u> 32 112
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>45 383</u> 32 594	<u>40 100</u> 32 594
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>45 882</u> 33 083	<u>40 599</u> 33 083
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 388</u> 33 579	<u>41 105</u> 33 579
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>43 673</u> 30 917	<u>38 390</u> 30 917
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>43 988</u> 31 227	<u>38 706</u> 31 227
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>44 306</u> 31 538	<u>39 024</u> 31 538

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 149</u> 32 012	<u>51 159</u> 32 012	<u>48 684</u> 32 012	<u>40 584</u> 32 012	<u>51 159</u> 32 012	<u>51 159</u> 32 012
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 638</u> 32 492	<u>51 648</u> 32 492	<u>49 173</u> 32 492	<u>41 073</u> 32 492	<u>51 648</u> 32 492	<u>51 648</u> 32 492
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 136</u> 32 979	<u>52 146</u> 32 979	<u>49 671</u> 32 979	<u>41 570</u> 32 979	<u>52 146</u> 32 979	<u>52 146</u> 32 979
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 666</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>48 201</u> 31 538	<u>40 101</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 988</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>48 523</u> 31 854	<u>40 423</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 475</u> 32 332	<u>51 485</u> 32 332	<u>49 010</u> 32 332	<u>40 910</u> 32 332	<u>51 485</u> 32 332	<u>51 485</u> 32 332
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 970</u> 32 816	<u>51 979</u> 32 816	<u>49 505</u> 32 816	<u>41 404</u> 32 816	<u>51 979</u> 32 816	<u>51 979</u> 32 816
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 472</u> 33 309	<u>52 482</u> 33 309	<u>50 007</u> 33 309	<u>41 907</u> 33 309	<u>52 482</u> 33 309	<u>52 482</u> 33 309
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 988</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>48 523</u> 31 854	<u>40 423</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 313</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>48 848</u> 32 173	<u>40 748</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 805</u> 32 655	<u>51 815</u> 32 655	<u>49 340</u> 32 655	<u>41 240</u> 32 655	<u>51 815</u> 32 655	<u>51 815</u> 32 655
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 145	<u>52 315</u> 33 145	<u>49 840</u> 33 145	<u>41 739</u> 33 145	<u>52 315</u> 33 145	<u>52 315</u> 33 145
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 811</u> 33 642	<u>52 821</u> 33 642	<u>50 346</u> 33 642	<u>42 246</u> 33 642	<u>52 821</u> 33 642	<u>52 821</u> 33 642

8.04-08-2021

62

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>44 789</u> 32 012	<u>39 507</u> 32 012
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>45 279</u> 32 492	<u>39 996</u> 32 492
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>45 776</u> 32 979	<u>40 493</u> 32 979
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>44 306</u> 31 538	<u>39 024</u> 31 538
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>44 628</u> 31 854	<u>39 346</u> 31 854
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>45 115</u> 32 332	<u>39 833</u> 32 332
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>45 610</u> 32 816	<u>40 327</u> 32 816
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>46 112</u> 33 309	<u>40 829</u> 33 309
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>44 628</u> 31 854	<u>39 346</u> 31 854
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>44 953</u> 32 173	<u>39 671</u> 32 173
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>45 446</u> 32 655	<u>40 163</u> 32 655
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>45 945</u> 33 145	<u>40 662</u> 33 145
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>46 452</u> 33 642	<u>41 169</u> 33 642

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 313</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>48 848</u> 32 173	<u>40 748</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 641</u> 32 495	<u>51 651</u> 32 495	<u>49 176</u> 32 495	<u>41 076</u> 32 495	<u>51 651</u> 32 495	<u>51 651</u> 32 495
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 138</u> 32 981	<u>52 148</u> 32 981	<u>49 673</u> 32 981	<u>41 572</u> 32 981	<u>52 148</u> 32 981	<u>52 148</u> 32 981
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 33 476	<u>52 652</u> 33 476	<u>50 177</u> 33 476	<u>42 077</u> 33 476	<u>52 652</u> 33 476	<u>52 652</u> 33 476
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 155</u> 33 979	<u>53 165</u> 33 979	<u>50 690</u> 33 979	<u>42 590</u> 33 979	<u>53 165</u> 33 979	<u>53 165</u> 33 979
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 626</u> 33 460	<u>52 636</u> 33 460	<u>50 161</u> 33 460	<u>42 060</u> 33 460	<u>52 636</u> 33 460	<u>52 636</u> 33 460
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 966</u> 33 794	<u>52 976</u> 33 794	<u>50 501</u> 33 794	<u>42 401</u> 33 794	<u>52 976</u> 33 794	<u>52 976</u> 33 794
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 484</u> 34 301	<u>53 494</u> 34 301	<u>51 019</u> 34 301	<u>42 919</u> 34 301	<u>53 494</u> 34 301	<u>53 494</u> 34 301
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 008</u> 34 815	<u>54 018</u> 34 815	<u>51 543</u> 34 815	<u>43 443</u> 34 815	<u>54 018</u> 34 815	<u>54 018</u> 34 815
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 542</u> 35 338	<u>54 551</u> 35 338	<u>52 077</u> 35 338	<u>43 976</u> 35 338	<u>54 551</u> 35 338	<u>54 551</u> 35 338
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 431</u> 31 641	<u>50 596</u> 31 460	<u>48 121</u> 31 460	<u>40 021</u> 31 460	<u>50 596</u> 31 460	<u>50 596</u> 31 460
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 091</u> 31 955	<u>50 915</u> 31 772	<u>48 440</u> 31 772	<u>40 339</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772

8.04-08-2021

64

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>44 953</u> 32 173	<u>39 671</u> 32 173
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>45 282</u> 32 495	<u>39 999</u> 32 495
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>45 778</u> 32 981	<u>40 495</u> 32 981
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>46 283</u> 33 476	<u>41 000</u> 33 476
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>46 795</u> 33 979	<u>41 512</u> 33 979
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>46 266</u> 33 460	<u>40 983</u> 33 460
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>46 607</u> 33 794	<u>41 324</u> 33 794
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>47 124</u> 34 301	<u>41 842</u> 34 301
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>47 648</u> 34 815	<u>42 366</u> 34 815
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>48 182</u> 35 338	<u>42 899</u> 35 338
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>44 226</u> 31 460	<u>38 943</u> 31 460
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>44 545</u> 31 772	<u>39 262</u> 31 772

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 580</u> 32 434	<u>51 401</u> 32 249	<u>48 926</u> 32 249	<u>40 825</u> 32 249	<u>51 401</u> 32 249	<u>51 401</u> 32 249
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 076</u> 32 920	<u>51 894</u> 32 732	<u>49 419</u> 32 732	<u>41 318</u> 32 732	<u>51 894</u> 32 732	<u>51 894</u> 32 732
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 580</u> 33 414	<u>52 395</u> 33 224	<u>49 920</u> 33 224	<u>41 820</u> 33 224	<u>52 395</u> 33 224	<u>52 395</u> 33 224
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 091</u> 31 955	<u>50 915</u> 31 772	<u>48 440</u> 31 772	<u>40 339</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 417</u> 32 274	<u>51 239</u> 32 090	<u>48 764</u> 32 090	<u>40 663</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 911</u> 32 759	<u>51 730</u> 32 571	<u>49 255</u> 32 571	<u>41 154</u> 32 571	<u>51 730</u> 32 571	<u>51 730</u> 32 571
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 412</u> 33 250	<u>52 228</u> 33 060	<u>49 753</u> 33 060	<u>41 653</u> 33 060	<u>52 228</u> 33 060	<u>52 228</u> 33 060
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 921</u> 33 749	<u>52 734</u> 33 556	<u>50 259</u> 33 556	<u>42 159</u> 33 556	<u>52 734</u> 33 556	<u>52 734</u> 33 556
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 417</u> 32 274	<u>51 239</u> 32 090	<u>48 764</u> 32 090	<u>40 663</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 746</u> 32 597	<u>51 566</u> 32 411	<u>49 091</u> 32 411	<u>40 990</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 245</u> 33 086	<u>52 062</u> 32 897	<u>49 587</u> 32 897	<u>41 487</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 751</u> 33 582	<u>52 565</u> 33 390	<u>50 090</u> 33 390	<u>41 990</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 265</u> 34 086	<u>53 076</u> 33 892	<u>50 602</u> 33 892	<u>42 501</u> 33 892	<u>53 076</u> 33 892	<u>53 076</u> 33 892

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>45 031</u> 32 249	<u>39 748</u> 32 249
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>45 524</u> 32 732	<u>40 241</u> 32 732
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>46 025</u> 33 224	<u>40 743</u> 33 224
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>44 545</u> 31 772	<u>39 262</u> 31 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>44 869</u> 32 090	<u>39 586</u> 32 090
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>45 360</u> 32 571	<u>40 077</u> 32 571
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>45 858</u> 33 060	<u>40 575</u> 33 060
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>46 365</u> 33 556	<u>41 082</u> 33 556
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>44 869</u> 32 090	<u>39 586</u> 32 090
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>45 196</u> 32 411	<u>39 913</u> 32 411
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>45 692</u> 32 897	<u>40 409</u> 32 897
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>46 195</u> 33 390	<u>40 913</u> 33 390
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>46 707</u> 33 892	<u>41 424</u> 33 892

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 733</u> 33 565	<u>52 548</u> 33 374	<u>50 073</u> 33 374	<u>41 973</u> 33 374	<u>52 548</u> 33 374	<u>52 548</u> 33 374
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 076</u> 33 901	<u>52 888</u> 33 707	<u>50 413</u> 33 707	<u>42 313</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 595</u> 34 410	<u>53 405</u> 34 213	<u>50 930</u> 34 213	<u>42 829</u> 34 213	<u>53 405</u> 34 213	<u>53 405</u> 34 213
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 120</u> 34 925	<u>53 927</u> 34 726	<u>51 452</u> 34 726	<u>43 352</u> 34 726	<u>53 927</u> 34 726	<u>53 927</u> 34 726
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 655</u> 35 449	<u>54 459</u> 35 247	<u>51 984</u> 35 247	<u>43 883</u> 35 247	<u>54 459</u> 35 247	<u>54 459</u> 35 247
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 892</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>48 766</u> 32 093	<u>40 666</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 558</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>49 093</u> 32 413	<u>40 993</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 054</u> 32 899	<u>52 064</u> 32 899	<u>49 589</u> 32 899	<u>41 488</u> 32 899	<u>52 064</u> 32 899	<u>52 064</u> 32 899
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 558</u> 33 393	<u>52 568</u> 33 393	<u>50 093</u> 33 393	<u>41 992</u> 33 393	<u>52 568</u> 33 393	<u>52 568</u> 33 393
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 068</u> 33 894	<u>53 078</u> 33 894	<u>50 603</u> 33 894	<u>42 503</u> 33 894	<u>53 078</u> 33 894	<u>53 078</u> 33 894
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 558</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>49 093</u> 32 413	<u>40 993</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 889</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>49 424</u> 32 738	<u>41 324</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>46 178</u> 33 374	<u>40 895</u> 33 374
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>46 518</u> 33 707	<u>41 236</u> 33 707
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>47 035</u> 34 213	<u>41 752</u> 34 213
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>47 557</u> 34 726	<u>42 275</u> 34 726
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>48 089</u> 35 247	<u>42 806</u> 35 247
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>44 872</u> 32 093	<u>39 589</u> 32 093
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>45 198</u> 32 413	<u>39 916</u> 32 413
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>45 694</u> 32 899	<u>40 411</u> 32 899
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>46 198</u> 33 393	<u>40 915</u> 33 393
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 709</u> 33 894	<u>41 426</u> 33 894
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>45 198</u> 32 413	<u>39 916</u> 32 413
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 530</u> 32 738	<u>40 247</u> 32 738

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 390</u> 33 229	<u>52 400</u> 33 229	<u>49 925</u> 33 229	<u>41 825</u> 33 229	<u>52 400</u> 33 229	<u>52 400</u> 33 229
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 898</u> 33 726	<u>52 908</u> 33 726	<u>50 433</u> 33 726	<u>42 332</u> 33 726	<u>52 908</u> 33 726	<u>52 908</u> 33 726
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 415</u> 34 233	<u>53 424</u> 34 233	<u>50 950</u> 34 233	<u>42 849</u> 34 233	<u>53 424</u> 34 233	<u>53 424</u> 34 233
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 889</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>49 424</u> 32 738	<u>41 324</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 222</u> 33 064	<u>52 232</u> 33 064	<u>49 757</u> 33 064	<u>41 657</u> 33 064	<u>52 232</u> 33 064	<u>52 232</u> 33 064
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 728</u> 33 560	<u>52 738</u> 33 560	<u>50 263</u> 33 560	<u>42 163</u> 33 560	<u>52 738</u> 33 560	<u>52 738</u> 33 560
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 242</u> 34 064	<u>53 252</u> 34 064	<u>50 777</u> 34 064	<u>42 677</u> 34 064	<u>53 252</u> 34 064	<u>53 252</u> 34 064
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 764</u> 34 575	<u>53 774</u> 34 575	<u>51 299</u> 34 575	<u>43 198</u> 34 575	<u>53 774</u> 34 575	<u>53 774</u> 34 575
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 225</u> 34 047	<u>53 235</u> 34 047	<u>50 760</u> 34 047	<u>42 660</u> 34 047	<u>53 235</u> 34 047	<u>53 235</u> 34 047
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 572</u> 34 387	<u>53 582</u> 34 387	<u>51 107</u> 34 387	<u>43 007</u> 34 387	<u>53 582</u> 34 387	<u>53 582</u> 34 387
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 098</u> 34 903	<u>54 108</u> 34 903	<u>51 633</u> 34 903	<u>43 532</u> 34 903	<u>54 108</u> 34 903	<u>54 108</u> 34 903
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 632</u> 35 426	<u>54 641</u> 35 426	<u>52 167</u> 35 426	<u>44 066</u> 35 426	<u>54 641</u> 35 426	<u>54 641</u> 35 426
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 174</u> 35 958	<u>55 184</u> 35 958	<u>52 709</u> 35 958	<u>44 609</u> 35 958	<u>55 184</u> 35 958	<u>55 184</u> 35 958

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>46 030</u> 33 229	<u>40 748</u> 33 229
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 538</u> 33 726	<u>41 255</u> 33 726
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>47 055</u> 34 233	<u>41 772</u> 34 233
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 530</u> 32 738	<u>40 247</u> 32 738
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>45 863</u> 33 064	<u>40 580</u> 33 064
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>46 368</u> 33 560	<u>41 086</u> 33 560
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 882</u> 34 064	<u>41 599</u> 34 064
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>47 404</u> 34 575	<u>42 121</u> 34 575
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 865</u> 34 047	<u>41 582</u> 34 047
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>47 212</u> 34 387	<u>41 930</u> 34 387
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 738</u> 34 903	<u>42 455</u> 34 903
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>48 272</u> 35 426	<u>42 989</u> 35 426
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>48 814</u> 35 958	<u>43 532</u> 35 958

212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 538</u> 32 725	<u>51 887</u> 32 725	<u>49 412</u> 32 725	<u>41 311</u> 32 725	<u>51 887</u> 32 725	<u>51 887</u> 32 725
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 377</u> 33 216	<u>52 387</u> 33 216	<u>49 912</u> 33 216	<u>41 811</u> 33 216	<u>52 387</u> 33 216	<u>52 387</u> 33 216
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 885</u> 33 714	<u>52 895</u> 33 714	<u>50 420</u> 33 714	<u>42 320</u> 33 714	<u>52 895</u> 33 714	<u>52 895</u> 33 714
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 401</u> 34 220	<u>53 411</u> 34 220	<u>50 936</u> 34 220	<u>42 836</u> 34 220	<u>53 411</u> 34 220	<u>53 411</u> 34 220
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 211</u> 33 053	<u>52 221</u> 33 053	<u>49 746</u> 33 053	<u>41 645</u> 33 053	<u>52 221</u> 33 053	<u>52 221</u> 33 053
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 716</u> 33 548	<u>52 726</u> 33 548	<u>50 251</u> 33 548	<u>42 151</u> 33 548	<u>52 726</u> 33 548	<u>52 726</u> 33 548
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 229</u> 34 051	<u>53 239</u> 34 051	<u>50 764</u> 34 051	<u>42 664</u> 34 051	<u>53 239</u> 34 051	<u>53 239</u> 34 051
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 751</u> 34 562	<u>53 760</u> 34 562	<u>51 286</u> 34 562	<u>43 185</u> 34 562	<u>53 760</u> 34 562	<u>53 760</u> 34 562
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 559</u> 34 374	<u>53 569</u> 34 374	<u>51 094</u> 34 374	<u>42 993</u> 34 374	<u>53 569</u> 34 374	<u>53 569</u> 34 374
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 085</u> 34 890	<u>54 095</u> 34 890	<u>51 620</u> 34 890	<u>43 519</u> 34 890	<u>54 095</u> 34 890	<u>54 095</u> 34 890
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 619</u> 35 414	<u>54 629</u> 35 414	<u>52 154</u> 35 414	<u>44 053</u> 35 414	<u>54 629</u> 35 414	<u>54 629</u> 35 414
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 160</u> 35 944	<u>55 170</u> 35 944	<u>52 695</u> 35 944	<u>44 594</u> 35 944	<u>55 170</u> 35 944	<u>55 170</u> 35 944

212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>45 517</u> 32 725	<u>40 234</u> 32 725
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 017</u> 33 216	<u>40 734</u> 33 216
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 525</u> 33 714	<u>41 243</u> 33 714
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 042</u> 34 220	<u>41 759</u> 34 220
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 851</u> 33 053	<u>40 568</u> 33 053
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 356</u> 33 548	<u>41 074</u> 33 548
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 870</u> 34 051	<u>41 587</u> 34 051
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 391</u> 34 562	<u>42 108</u> 34 562
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 199</u> 34 374	<u>41 916</u> 34 374
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 725</u> 34 890	<u>42 442</u> 34 890
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 259</u> 35 414	<u>42 976</u> 35 414
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 800</u> 35 944	<u>43 517</u> 35 944

212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 276</u> 33 449	<u>52 625</u> 33 449	<u>50 150</u> 33 449	<u>42 049</u> 33 449	<u>52 625</u> 33 449	<u>52 625</u> 33 449
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 123</u> 33 947	<u>53 133</u> 33 947	<u>50 658</u> 33 947	<u>42 557</u> 33 947	<u>53 133</u> 33 947	<u>53 133</u> 33 947
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 643</u> 34 457	<u>53 653</u> 34 457	<u>51 178</u> 34 457	<u>43 077</u> 34 457	<u>53 653</u> 34 457	<u>53 653</u> 34 457
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 170</u> 34 973	<u>54 179</u> 34 973	<u>51 705</u> 34 973	<u>43 604</u> 34 973	<u>54 179</u> 34 973	<u>54 179</u> 34 973
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 952</u> 33 780	<u>52 962</u> 33 780	<u>50 487</u> 33 780	<u>42 387</u> 33 780	<u>52 962</u> 33 780	<u>52 962</u> 33 780
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 470</u> 34 287	<u>53 479</u> 34 287	<u>51 005</u> 34 287	<u>42 904</u> 34 287	<u>53 479</u> 34 287	<u>53 479</u> 34 287
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 994</u> 34 801	<u>54 004</u> 34 801	<u>51 529</u> 34 801	<u>43 429</u> 34 801	<u>54 004</u> 34 801	<u>54 004</u> 34 801
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 527</u> 35 323	<u>54 537</u> 35 323	<u>52 062</u> 35 323	<u>43 961</u> 35 323	<u>54 537</u> 35 323	<u>54 537</u> 35 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 331</u> 35 132	<u>54 341</u> 35 132	<u>51 866</u> 35 132	<u>43 766</u> 35 132	<u>54 341</u> 35 132	<u>54 341</u> 35 132
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 869</u> 35 658	<u>54 878</u> 35 658	<u>52 404</u> 35 658	<u>44 303</u> 35 658	<u>54 878</u> 35 658	<u>54 878</u> 35 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 414</u> 36 194	<u>55 424</u> 36 194	<u>52 949</u> 36 194	<u>44 849</u> 36 194	<u>55 424</u> 36 194	<u>55 424</u> 36 194
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 968</u> 36 736	<u>55 978</u> 36 736	<u>53 503</u> 36 736	<u>45 402</u> 36 736	<u>55 978</u> 36 736	<u>55 978</u> 36 736

212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 255</u> 33 449	<u>40 972</u> 33 449
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>46 763</u> 33 947	<u>41 480</u> 33 947
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 283</u> 34 457	<u>42 000</u> 34 457
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>47 810</u> 34 973	<u>42 527</u> 34 973
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>46 593</u> 33 780	<u>41 310</u> 33 780
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>47 110</u> 34 287	<u>41 827</u> 34 287
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 635</u> 34 801	<u>42 352</u> 34 801
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>48 167</u> 35 323	<u>42 884</u> 35 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>47 972</u> 35 132	<u>42 689</u> 35 132
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 509</u> 35 658	<u>43 226</u> 35 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>49 055</u> 36 194	<u>43 772</u> 36 194
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 608</u> 36 736	<u>44 325</u> 36 736

212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 042</u> 36 161	<u>55 391</u> 36 161	<u>52 916</u> 36 161	<u>44 815</u> 36 161	<u>55 391</u> 36 161	<u>55 391</u> 36 161
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 934</u> 36 703	<u>55 943</u> 36 703	<u>53 469</u> 36 703	<u>45 368</u> 36 703	<u>55 943</u> 36 703	<u>55 943</u> 36 703
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 495</u> 37 253	<u>56 505</u> 37 253	<u>54 030</u> 37 253	<u>45 930</u> 37 253	<u>56 505</u> 37 253	<u>56 505</u> 37 253
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 065</u> 37 812	<u>57 075</u> 37 812	<u>54 600</u> 37 812	<u>46 499</u> 37 812	<u>57 075</u> 37 812	<u>57 075</u> 37 812
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 750</u> 36 522	<u>55 759</u> 36 522	<u>53 284</u> 36 522	<u>45 184</u> 36 522	<u>55 759</u> 36 522	<u>55 759</u> 36 522
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 308</u> 37 070	<u>56 318</u> 37 070	<u>53 843</u> 37 070	<u>45 743</u> 37 070	<u>56 318</u> 37 070	<u>56 318</u> 37 070
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 875</u> 37 626	<u>56 885</u> 37 626	<u>54 410</u> 37 626	<u>46 310</u> 37 626	<u>56 885</u> 37 626	<u>56 885</u> 37 626
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 451</u> 38 190	<u>57 461</u> 38 190	<u>54 986</u> 38 190	<u>46 886</u> 38 190	<u>57 461</u> 38 190	<u>57 461</u> 38 190
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 239</u> 37 983	<u>57 249</u> 37 983	<u>54 774</u> 37 983	<u>46 674</u> 37 983	<u>57 249</u> 37 983	<u>57 249</u> 37 983
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 820</u> 38 552	<u>57 830</u> 38 552	<u>55 355</u> 38 552	<u>47 255</u> 38 552	<u>57 830</u> 38 552	<u>57 830</u> 38 552
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 410</u> 39 130	<u>58 420</u> 39 130	<u>55 945</u> 39 130	<u>47 845</u> 39 130	<u>58 420</u> 39 130	<u>58 420</u> 39 130
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 009</u> 39 718	<u>59 019</u> 39 718	<u>56 544</u> 39 718	<u>48 444</u> 39 718	<u>59 019</u> 39 718	<u>59 019</u> 39 718

212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>49 021</u> 36 161	<u>43 738</u> 36 161
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>49 574</u> 36 703	<u>44 291</u> 36 703
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>50 136</u> 37 253	<u>44 853</u> 37 253
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>50 705</u> 37 812	<u>45 422</u> 37 812
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>49 390</u> 36 522	<u>44 107</u> 36 522
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>49 949</u> 37 070	<u>44 666</u> 37 070
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>50 515</u> 37 626	<u>45 232</u> 37 626
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>51 091</u> 38 190	<u>45 809</u> 38 190
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>50 879</u> 37 983	<u>45 597</u> 37 983
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>51 460</u> 38 552	<u>46 178</u> 38 552
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>52 050</u> 39 130	<u>46 767</u> 39 130
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>52 650</u> 39 718	<u>47 367</u> 39 718

212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 069</u> 39 776	<u>58 944</u> 39 644	<u>55 745</u> 39 644	<u>48 369</u> 39 644	<u>58 944</u> 39 644	<u>58 944</u> 39 644
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 677</u> 40 372	<u>59 550</u> 40 239	<u>56 351</u> 40 239	<u>48 975</u> 40 239	<u>59 550</u> 40 239	<u>59 550</u> 40 239
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 295</u> 40 979	<u>60 167</u> 40 843	<u>56 967</u> 40 843	<u>49 591</u> 40 843	<u>60 167</u> 40 843	<u>60 167</u> 40 843
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 922</u> 41 593	<u>60 791</u> 41 455	<u>57 591</u> 41 455	<u>50 216</u> 41 455	<u>60 791</u> 41 455	<u>60 791</u> 41 455
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 475</u> 40 174	<u>59 349</u> 40 041	<u>56 149</u> 40 041	<u>48 774</u> 40 041	<u>59 349</u> 40 041	<u>59 349</u> 40 041
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 089</u> 40 777	<u>59 961</u> 40 641	<u>56 762</u> 40 641	<u>49 386</u> 40 641	<u>59 961</u> 40 641	<u>59 961</u> 40 641
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 712</u> 41 388	<u>60 582</u> 41 251	<u>57 383</u> 41 251	<u>50 007</u> 41 251	<u>60 582</u> 41 251	<u>60 582</u> 41 251
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 346</u> 42 009	<u>61 214</u> 41 870	<u>58 014</u> 41 870	<u>50 639</u> 41 870	<u>61 214</u> 41 870	<u>61 214</u> 41 870
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 114</u> 41 781	<u>60 982</u> 41 642	<u>57 783</u> 41 642	<u>50 407</u> 41 642	<u>60 982</u> 41 642	<u>60 982</u> 41 642
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 753</u> 42 408	<u>61 620</u> 42 267	<u>58 420</u> 42 267	<u>51 044</u> 42 267	<u>61 620</u> 42 267	<u>61 620</u> 42 267
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 402</u> 43 044	<u>62 266</u> 42 901	<u>59 067</u> 42 901	<u>51 691</u> 42 901	<u>62 266</u> 42 901	<u>62 266</u> 42 901
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 060</u> 43 689	<u>62 922</u> 43 544	<u>59 722</u> 43 544	<u>52 347</u> 43 544	<u>62 922</u> 43 544	<u>62 922</u> 43 544

212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>52 578</u> 39 648	<u>47 292</u> 39 644
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>53 185</u> 40 243	<u>47 898</u> 40 239
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>53 801</u> 40 847	<u>48 514</u> 40 843
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>54 425</u> 41 459	<u>49 138</u> 41 455
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>52 983</u> 40 045	<u>47 696</u> 40 041
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>53 596</u> 40 645	<u>48 309</u> 40 641
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>54 217</u> 41 255	<u>48 930</u> 41 251
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>54 848</u> 41 874	<u>49 561</u> 41 870
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>54 617</u> 41 647	<u>49 330</u> 41 642
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>55 254</u> 42 272	<u>49 967</u> 42 267
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>55 901</u> 42 906	<u>50 614</u> 42 901
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>56 557</u> 43 549	<u>51 270</u> 43 544

212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 694</u> 41 370	<u>60 564</u> 41 233	<u>57 365</u> 41 233	<u>49 989</u> 41 233	<u>60 564</u> 41 233	<u>60 564</u> 41 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 327</u> 41 990	<u>61 195</u> 41 851	<u>57 995</u> 41 851	<u>50 619</u> 41 851	<u>61 195</u> 41 851	<u>61 195</u> 41 851
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 969</u> 42 620	<u>61 835</u> 42 479	<u>58 636</u> 42 479	<u>51 260</u> 42 479	<u>61 835</u> 42 479	<u>61 835</u> 42 479
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 621</u> 43 259	<u>62 485</u> 43 116	<u>59 285</u> 43 116	<u>51 910</u> 43 116	<u>62 485</u> 43 116	<u>62 485</u> 43 116
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 117</u> 41 784	<u>60 985</u> 41 645	<u>57 786</u> 41 645	<u>50 410</u> 41 645	<u>60 985</u> 41 645	<u>60 985</u> 41 645
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 755</u> 42 410	<u>61 622</u> 42 269	<u>58 422</u> 42 269	<u>51 046</u> 42 269	<u>61 622</u> 42 269	<u>61 622</u> 42 269
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 404</u> 43 046	<u>62 268</u> 42 903	<u>59 069</u> 42 903	<u>51 693</u> 42 903	<u>62 268</u> 42 903	<u>62 268</u> 42 903
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 063</u> 43 692	<u>62 925</u> 43 547	<u>59 726</u> 43 547	<u>52 350</u> 43 547	<u>62 925</u> 43 547	<u>62 925</u> 43 547
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 821</u> 43 455	<u>62 684</u> 43 311	<u>59 485</u> 43 311	<u>52 109</u> 43 311	<u>62 684</u> 43 311	<u>62 684</u> 43 311
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 486</u> 44 107	<u>63 347</u> 43 961	<u>60 148</u> 43 961	<u>52 772</u> 43 961	<u>63 347</u> 43 961	<u>63 347</u> 43 961
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 160</u> 44 768	<u>64 019</u> 44 620	<u>60 819</u> 44 620	<u>53 444</u> 44 620	<u>64 019</u> 44 620	<u>64 019</u> 44 620
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 846</u> 45 440	<u>64 702</u> 45 289	<u>61 502</u> 45 289	<u>54 127</u> 45 289	<u>64 702</u> 45 289	<u>64 702</u> 45 289

212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>54 199</u> 41 237	<u>48 912</u> 41 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>54 829</u> 41 855	<u>49 542</u> 41 851
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>55 470</u> 42 483	<u>50 183</u> 42 479
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>56 120</u> 43 120	<u>50 832</u> 43 116
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>54 620</u> 41 650	<u>49 333</u> 41 645
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>55 256</u> 42 274	<u>49 969</u> 42 269
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>55 903</u> 42 908	<u>50 616</u> 42 903
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>56 560</u> 43 552	<u>51 273</u> 43 547
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>56 319</u> 43 315	<u>51 032</u> 43 311
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>56 982</u> 43 965	<u>51 695</u> 43 961
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>57 654</u> 44 624	<u>52 366</u> 44 620
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>58 337</u> 45 294	<u>53 050</u> 45 289

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 466</u> 20 762	<u>38 372</u> 20 988	<u>32 616</u> 20 988	<u>28 678</u> 20 988	<u>38 372</u> 20 988	<u>37 756</u> 20 383
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 342</u> 22 601	<u>40 268</u> 22 847	<u>34 513</u> 22 847	<u>30 574</u> 22 847	<u>40 268</u> 22 847	<u>39 597</u> 22 189
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 325</u> 24 932	<u>42 395</u> 24 932	<u>35 145</u> 24 932	<u>32 701</u> 24 932	<u>42 395</u> 24 932	<u>42 561</u> 25 095
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 329</u> 27 876	<u>45 398</u> 27 876	<u>40 639</u> 27 876	<u>35 704</u> 27 876	<u>45 398</u> 27 876	<u>45 398</u> 27 876
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 844</u> 27 996	<u>45 831</u> 28 300	<u>40 075</u> 28 300	<u>36 137</u> 28 300	<u>45 831</u> 28 300	<u>44 999</u> 27 485
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 990</u> 29 505	<u>47 060</u> 29 505	<u>42 300</u> 29 505	<u>37 366</u> 29 505	<u>47 060</u> 29 505	<u>48 316</u> 30 737
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>33 892</u> 30 389	<u>47 501</u> 29 937	<u>42 741</u> 29 937	<u>37 807</u> 29 937	<u>47 501</u> 29 937	<u>47 060</u> 29 505
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 456</u> 30 943	<u>48 526</u> 30 943	<u>41 276</u> 30 943	<u>38 832</u> 30 943	<u>48 526</u> 30 943	<u>46 686</u> 29 138
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 496</u> 35 497	<u>53 566</u> 35 883	<u>47 810</u> 35 883	<u>43 872</u> 35 883	<u>53 566</u> 35 883	<u>48 526</u> 30 943
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 142</u> 39 072	<u>57 252</u> 39 497	<u>51 496</u> 39 497	<u>47 557</u> 39 497	<u>57 252</u> 39 497	<u>56 091</u> 38 359
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>28 066</u> 25 271	<u>43 022</u> 25 546	<u>37 266</u> 25 546	<u>33 328</u> 25 546	<u>43 022</u> 25 546	<u>42 271</u> 24 811

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>32 533</u> 20 988	<u>27 691</u> 20 988
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>34 430</u> 22 847	<u>29 587</u> 22 847
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>36 556</u> 24 932	<u>31 714</u> 24 932
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>39 560</u> 27 876	<u>34 717</u> 27 876
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>39 992</u> 28 300	<u>35 149</u> 28 300
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>41 221</u> 29 505	<u>36 378</u> 29 505
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>41 662</u> 29 937	<u>36 819</u> 29 937
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>42 687</u> 30 943	<u>37 845</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>47 727</u> 35 883	<u>42 884</u> 35 883
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>51 413</u> 39 497	<u>46 570</u> 39 497
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>37 183</u> 25 546	<u>32 341</u> 25 546

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>32 216</u> 29 340	<u>47 217</u> 29 660	<u>41 462</u> 29 660	<u>37 523</u> 29 660	<u>47 217</u> 29 660	<u>46 346</u> 28 805
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>33 103</u> 30 210	<u>48 114</u> 30 538	<u>42 358</u> 30 538	<u>38 420</u> 30 538	<u>48 114</u> 30 538	<u>47 216</u> 29 659
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>34 587</u> 31 665	<u>49 614</u> 32 009	<u>43 858</u> 32 009	<u>39 920</u> 32 009	<u>49 614</u> 32 009	<u>48 673</u> 31 087
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>35 473</u> 32 534	<u>50 510</u> 32 888	<u>44 754</u> 32 888	<u>40 816</u> 32 888	<u>50 510</u> 32 888	<u>49 544</u> 31 940
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 067</u> 17 430	<u>34 936</u> 17 619	<u>29 180</u> 17 619	<u>25 242</u> 17 619	<u>34 936</u> 17 619	<u>34 419</u> 17 112

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>41 146</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>39 881</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>37 028</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206

8.04-08-2021

84

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>41 379</u> 29 660	<u>36 536</u> 29 660
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>42 275</u> 30 538	<u>37 432</u> 30 538
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>43 775</u> 32 009	<u>38 932</u> 32 009
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>44 671</u> 32 888	<u>39 829</u> 32 888
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>29 097</u> 17 619	<u>24 255</u> 17 619

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{36\,376}{32\,567}$	$\frac{37\,184}{32\,567}$	$\frac{37\,184}{32\,567}$	$\frac{37\,184}{32\,567}$	$\frac{37\,184}{32\,567}$	$\frac{37\,184}{32\,567}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{36\,377}{32\,568}$	$\frac{37\,185}{32\,568}$	$\frac{37\,185}{32\,568}$	$\frac{37\,185}{32\,568}$	$\frac{37\,185}{32\,568}$	$\frac{37\,185}{32\,568}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{36\,703}{32\,887}$	$\frac{37\,511}{32\,887}$	$\frac{37\,511}{32\,887}$	$\frac{37\,511}{32\,887}$	$\frac{37\,511}{32\,887}$	$\frac{37\,511}{32\,887}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{39\,835}{36\,603}$	$\frac{40\,475}{36\,603}$	$\frac{40\,475}{36\,603}$	$\frac{40\,475}{36\,603}$	$\frac{40\,475}{36\,603}$	$\frac{40\,475}{36\,603}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{59\,957}{55\,944}$	$\frac{60\,698}{55\,944}$	$\frac{60\,698}{55\,944}$	$\frac{60\,698}{55\,944}$	$\frac{60\,698}{55\,944}$	$\frac{60\,698}{55\,944}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{54\,671}{51\,148}$	$\frac{55\,311}{51\,148}$	$\frac{55\,311}{51\,148}$	$\frac{55\,311}{51\,148}$	$\frac{55\,311}{51\,148}$	$\frac{55\,311}{51\,148}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	(3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 298</u> 22 406	<u>26 496</u> 22 406	<u>25 924</u> 22 406	<u>24 424</u> 22 406	<u>26 496</u> 22 406	<u>26 496</u> 22 406
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 848</u> 21 965	<u>26 046</u> 21 965	<u>25 473</u> 21 965	<u>23 974</u> 21 965	<u>26 046</u> 21 965	<u>26 046</u> 21 965
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 986</u> 21 120	<u>25 184</u> 21 120	<u>24 611</u> 21 120	<u>23 112</u> 21 120	<u>25 184</u> 21 120	<u>25 184</u> 21 120
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 767</u> 19 925	<u>23 965</u> 19 925	<u>23 393</u> 19 925	<u>21 893</u> 19 925	<u>23 965</u> 19 925	<u>23 965</u> 19 925
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 231</u> 23 956	<u>28 077</u> 23 956	<u>27 505</u> 23 956	<u>26 005</u> 23 956	<u>28 077</u> 23 956	<u>28 077</u> 23 956
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 399</u> 23 485	<u>27 596</u> 23 485	<u>27 024</u> 23 485	<u>25 525</u> 23 485	<u>27 596</u> 23 485	<u>27 596</u> 23 485

8.04-08-2021

88

212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 230</u> 22 406	<u>24 211</u> 22 406
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 780</u> 21 965	<u>23 761</u> 21 965
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 918</u> 21 120	<u>22 899</u> 21 120
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 699</u> 19 925	<u>21 680</u> 19 925
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 811</u> 23 956	<u>25 792</u> 23 956
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 331</u> 23 485	<u>25 312</u> 23 485

212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 938</u> 23 033	<u>27 135</u> 23 033	<u>26 563</u> 23 033	<u>25 064</u> 23 033	<u>27 135</u> 23 033	<u>27 135</u> 23 033
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 608</u> 21 730	<u>25 806</u> 21 730	<u>25 233</u> 21 730	<u>23 734</u> 21 730	<u>25 806</u> 21 730	<u>25 806</u> 21 730
212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 872</u> 20 028	<u>24 070</u> 20 028	<u>23 498</u> 20 028	<u>21 998</u> 20 028	<u>24 070</u> 20 028	<u>24 070</u> 20 028
212-501-0207	, II		1	1000	<u>20 594</u> 19 755	<u>23 791</u> 19 755	<u>23 219</u> 19 755	<u>21 720</u> 19 755	<u>23 791</u> 19 755	<u>23 791</u> 19 755
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 345</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374	<u>29 971</u> 26 374	<u>28 472</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 309</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359	<u>28 935</u> 25 359	<u>27 435</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 137</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268	<u>24 763</u> 21 268	<u>23 263</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 376</u> 24 444	<u>28 574</u> 24 444	<u>28 002</u> 24 444	<u>26 502</u> 24 444	<u>28 574</u> 24 444	<u>28 574</u> 24 444
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 770</u> 23 504	<u>27 616</u> 23 504	<u>27 044</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504	<u>27 616</u> 23 504	<u>27 616</u> 23 504
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 748</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788	<u>29 373</u> 25 788	<u>27 874</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788

212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 869</u> 23 033	<u>24 850</u> 23 033
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 540</u> 21 730	<u>23 521</u> 21 730
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 804</u> 20 028	<u>21 785</u> 20 028
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 525</u> 19 755	<u>21 507</u> 19 755
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 277</u> 26 374	<u>28 258</u> 26 374
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 241</u> 25 359	<u>27 222</u> 25 359
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 069</u> 21 268	<u>23 050</u> 21 268
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 308</u> 24 444	<u>26 289</u> 24 444
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 350</u> 23 504	<u>25 331</u> 23 504
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 680</u> 25 788	<u>27 661</u> 25 788

212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 670</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810	<u>24 295</u> 20 810	<u>22 796</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 743</u> 28 380					
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 629</u> 27 288					
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 809</u> 25 503					

212-504.

212-504-0100										

212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>23 602</u> 20 810	<u>22 583</u> 20 810

					,	
212-504-0100						

212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.**212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250 1000 .										

8.04-08-2021

94

					,	
212-504-0101	-					<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102						<u>6 163</u> 6 043

					,		
212-601-0100	-	1168-2006					
212-601-0101	-	1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					,		
213-101-0100	120	65	, 530-2012	250	1000		

213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>51 573</u> 47 524					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 100</u> 54 904					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>80 165</u> 75 556					
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>84 394</u> 79 702					
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>46 642</u> 43 146					
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>54 128</u> 50 486	<u>55 049</u> 50 051	<u>65 875</u> 50 486	<u>58 866</u> 50 486	<u>52 729</u> 47 776	<u>58 089</u> 53 031
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>59 274</u> 55 531					
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>71 648</u> 67 662	<u>72 569</u> 67 228	<u>83 395</u> 67 662	<u>76 386</u> 67 662	<u>70 249</u> 64 953	<u>75 609</u> 70 208
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>73 492</u> 69 470	<u>74 413</u> 69 036	<u>85 239</u> 69 470	<u>78 230</u> 69 470	<u>72 093</u> 66 761	<u>77 453</u> 72 016
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>75 336</u> 71 278	<u>76 258</u> 70 844	<u>87 084</u> 71 278	<u>80 074</u> 71 278	<u>73 937</u> 68 569	<u>79 298</u> 73 824
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>79 024</u> 74 894	<u>79 946</u> 74 460	<u>90 772</u> 74 894	<u>83 762</u> 74 894	<u>77 626</u> 72 185	<u>82 986</u> 77 440

213-101-0101	100	1000 .	1	3750		
213-101-0102	125	1000 .	1	3750		
213-101-0103	150	1000 .	1	3750		
213-101-0104	175	1000 .	1	3750		
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0301	100	1000 .	2	2700		
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>54 332</u> 49 348	<u>57 865</u> 50 486
213-101-0303	150	1000 .	2	2700		
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>71 852</u> 66 525	<u>75 385</u> 67 662
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>73 696</u> 68 333	<u>77 229</u> 69 470
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>75 541</u> 70 141	<u>79 073</u> 71 278
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>79 229</u> 73 757	<u>82 762</u> 74 894

8.04-08-2021

213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>83 635</u> 79 414	<u>84 557</u> 78 980	<u>95 383</u> 79 414	<u>88 373</u> 79 414	<u>82 236</u> 76 705	<u>87 596</u> 81 960
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 494</u> 86 139			<u>92 728</u> 83 684		
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>55 615</u> 50 879					
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>64 438</u> 59 530					
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>70 510</u> 65 483					
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>77 189</u> 72 031					
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>82 332</u> 77 073					
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 245</u> 56 254					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>70 004</u> 65 822	<u>71 008</u> 65 348	<u>82 796</u> 65 822	<u>75 163</u> 65 822	<u>68 481</u> 62 871	<u>74 318</u> 68 594
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 714</u> 72 399					
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>84 100</u> 79 641					

213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>83 840</u> 78 277	<u>87 372</u> 79 414
213-101-0406	250	1000 .	2	2700		<u>91 728</u> 83 684
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500		
213-101-0502	125	1000 .	1	4500		
213-101-0503	150	1000 .	1	4500		
213-101-0504	175	1000 .	1	4500		
213-101-0505	200	1000 .	1	4500		
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940		
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>70 227</u> 64 583	<u>74 074</u> 65 822
213-101-0603	150	1000 .	2	2940		
213-101-0604	175	1000 .	2	2940		

213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>89 783</u> 85 212						
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>94 901</u> 90 230	<u>95 905</u> 89 757	<u>107 693</u> 90 230	<u>100 060</u> 90 230	<u>93 378</u> 87 280	<u>99 215</u> 93 002	
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>96 745</u> 92 038	<u>97 749</u> 91 565	<u>109 537</u> 92 038	<u>101 904</u> 92 038	<u>95 222</u> 89 088	<u>101 059</u> 94 810	
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>99 511</u> 94 750	<u>100 515</u> 94 277	<u>112 303</u> 94 750	<u>104 671</u> 94 750	<u>97 988</u> 91 800	<u>103 825</u> 97 522	
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>104 122</u> 99 270	<u>105 125</u> 98 797	<u>116 914</u> 99 270	<u>109 281</u> 99 270	<u>102 599</u> 96 320	<u>108 436</u> 102 042	
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>110 577</u> 105 598	<u>111 580</u> 105 125	<u>123 368</u> 105 598	<u>115 736</u> 105 598	<u>109 054</u> 102 648	<u>114 890</u> 108 370	

213-102.

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015 '	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>76 510</u> 69 609	<u>75 063</u> 67 687	<u>92 666</u> 69 609	<u>82 106</u> 69 609	<u>70 345</u> 63 061	<u>99 673</u> 69 609	
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>76 786</u> 69 881	<u>75 340</u> 67 958	<u>92 943</u> 69 881	<u>82 382</u> 69 881	<u>70 621</u> 63 333	<u>99 949</u> 69 881	

213-101-0605	200	1000 .	2	2940		
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>95 124</u> 88 991	<u>98 970</u> 90 230
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>96 968</u> 90 799	<u>100 814</u> 92 038
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>99 734</u> 93 512	<u>103 581</u> 94 750
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>104 345</u> 98 032	<u>108 191</u> 99 270
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>110 799</u> 104 360	<u>114 646</u> 105 598

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>70 345</u> 63 061	<u>80 598</u> 69 609
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>70 621</u> 63 333	<u>80 874</u> 69 881

213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>77 063</u> 70 152	<u>75 616</u> 68 229	<u>93 220</u> 70 152	<u>82 659</u> 70 152	<u>70 898</u> 63 604	<u>100 226</u> 70 152	
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>82 069</u> 76 572						
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>69 038</u> 63 796						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>78 800</u> 73 367						
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>86 281</u> 80 702						
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>93 689</u> 87 964						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>100 978</u> 95 110						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>117 082</u> 109 386	<u>115 635</u> 107 464	<u>133 239</u> 109 386	<u>122 678</u> 109 386	<u>110 917</u> 102 838	<u>140 245</u> 109 386	
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>125 571</u> 119 221						
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>134 082</u> 127 565						

213-3. , ,
213-301.

213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>70 898</u> 63 604	<u>81 151</u> 70 152
213-102-0204	175	1000 .	1	4800		
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .				
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800		
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800		
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800		
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800		
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800		
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>110 917</u> 102 838	<u>121 170</u> 109 386
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800		
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800		

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 554</u> 25 765	<u>32 258</u> 25 765	<u>31 290</u> 25 765	<u>31 049</u> 25 765	<u>31 049</u> 25 765	<u>32 910</u> 25 765
213-301-0200	() 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 125</u> 18 934					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 261</u> 18 934					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>20 092</u> 18 934					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>19 458</u> 18 249					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>19 508</u> 18 249					

213-304.

213-304-0100	945-92									

213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 073</u> 25 765	<u>28 499</u> 25 765
213-301-0200	() 21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	()	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

213-304-0100	945-92					

213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>511</u> 476	<u>583</u> 453	<u>563</u> 453	<u>514</u> 453	<u>599</u> 453	<u>586</u> 453			
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>571</u> 534	<u>607</u> 477	<u>588</u> 477	<u>538</u> 477	<u>624</u> 477	<u>601</u> 477			
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>301</u> 283	<u>332</u> 269	<u>322</u> 269	<u>299</u> 269	<u>339</u> 269	<u>333</u> 269			

213-306.

213-306-0100	958-93	2											
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 276</u> 3 205								
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 440</u> 3 365								
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 613</u> 3 533								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>3 974</u> 3 887								
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>4 896</u> 4 782	<u>4 441</u> 4 270	<u>4 427</u> 4 270	<u>4 392</u> 4 270	<u>4 453</u> 4 270	<u>4 437</u> 4 270	<u>4 410</u> 4 270	<u>4 387</u> 4 270	
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>5 131</u> 5 017								

8.04-08-2021

213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>539</u> 453	<u>507</u> 453		
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>563</u> 477	<u>531</u> 477		
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>311</u> 269	<u>296</u> 269		

213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>5 697</u> 5 571								
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>3 603</u> 3 525								
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 783</u> 3 701								
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	<u>3 973</u> 3 887								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>4 369</u> 4 274								
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>6 220</u> 6 080	<u>5 623</u> 5 429	<u>5 609</u> 5 429	<u>5 574</u> 5 429	<u>5 635</u> 5 429	<u>5 619</u> 5 429	<u>5 592</u> 5 429	<u>5 569</u> 5 429	
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>6 155</u> 6 021								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>6 306</u> 6 167								

213-307.

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>104 754</u> 100 000	<u>103 996</u> 89 285	<u>101 903</u> 89 285	<u>96 623</u> 89 285	<u>105 759</u> 89 285	<u>103 311</u> 89 285	<u>99 272</u> 89 285	<u>95 869</u> 89 285	

213-307-0102	-	3	1	2400	<u>116 087</u> 111 111	<u>114 116</u> 99 206	<u>112 023</u> 99 206	<u>106 742</u> 99 206	<u>115 878</u> 99 206	<u>113 430</u> 99 206	<u>109 391</u> 99 206	<u>105 988</u> 99 206	

22.**221.****221-1.****221-101.**

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>9 238</u> 8 801	<u>10 204</u> 8 801	<u>10 006</u> 8 801	<u>9 504</u> 8 801	<u>11 109</u> 8 801	<u>10 338</u> 8 801	
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>13 865</u> 13 143	<u>15 560</u> 13 143	<u>15 211</u> 13 143	<u>14 331</u> 13 143	<u>17 146</u> 13 143	<u>15 795</u> 13 143	

221-102.

					,						
221-102-0100	13579-78	3									

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>9 756</u> 8 801	<u>9 432</u> 8 801
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>14 773</u> 13 143	<u>14 205</u> 13 143

					,		
221-102-0100	13579-78	3					

					,						
221-102-0101	- 13579-78	7,5	3	1	2432	<u>43 909</u> 40 312	<u>54 216</u> 40 312	<u>52 095</u> 40 312	<u>46 744</u> 40 312	<u>63 861</u> 40 312	<u>55 645</u> 40 312

221-104.

					,						
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93	, 1,5 / 2	3	1	2453	<u>55 351</u> 51 506	<u>65 747</u> 51 506	<u>63 608</u> 51 506	<u>58 211</u> 51 506	<u>75 475</u> 51 506	<u>67 189</u> 51 506
221-104-0102	956-93	, 2,5 / 2	3	1	2450	<u>54 352</u> 50 530	<u>64 735</u> 50 530	<u>62 598</u> 50 530	<u>57 208</u> 50 530	<u>74 451</u> 50 530	<u>66 174</u> 50 530
221-104-0103	956-93	, 3,5 / 2	3	1	2454	<u>58 881</u> 54 966	<u>69 281</u> 54 966	<u>67 141</u> 54 966	<u>61 742</u> 54 966	<u>79 013</u> 54 966	<u>70 723</u> 54 966
221-104-0104	956-93	, 4,5 / 2	3	1	2454	<u>59 861</u> 55 926	<u>70 261</u> 55 926	<u>68 121</u> 55 926	<u>62 722</u> 55 926	<u>79 993</u> 55 926	<u>71 703</u> 55 926

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

					,						
222-101-0100	13015-2012		3								

8.04-08-2021

221-102-0101	- 13579-78	7,5	3	1	2432	<u>49 428</u> 40 312
						<u>45 980</u> 40 312

221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2453	<u>60 918</u> 51 506
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2450	<u>59 912</u> 50 530
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>64 450</u> 54 966
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>65 430</u> 55 926
						<u>60 971</u> 54 966
						<u>61 951</u> 55 926

222-101-0100	13015-2012	3				

222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2487	<u>104 860</u> 100 006	<u>115 400</u> 100 006	<u>113 231</u> 100 006	<u>107 760</u> 100 006	<u>125 263</u> 100 006	<u>116 861</u> 100 006
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>93 832</u> 89 003	<u>109 552</u> 89 003	<u>106 327</u> 89 003	<u>98 506</u> 89 003	<u>123 372</u> 89 003	<u>111 599</u> 89 003
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>102 837</u> 97 832	<u>118 557</u> 97 832	<u>115 333</u> 97 832	<u>107 512</u> 97 832	<u>132 378</u> 97 832	<u>120 605</u> 97 832
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>74 631</u> 71 539	<u>83 194</u> 71 539	<u>81 437</u> 71 539	<u>77 177</u> 71 539	<u>90 722</u> 71 539	<u>84 309</u> 71 539
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>76 695</u> 73 563	<u>85 258</u> 73 563	<u>83 502</u> 73 563	<u>79 241</u> 73 563	<u>92 786</u> 73 563	<u>86 373</u> 73 563
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 508</u> 91 627	<u>112 229</u> 91 627	<u>109 004</u> 91 627	<u>101 183</u> 91 627	<u>126 049</u> 91 627	<u>114 276</u> 91 627
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 110</u> 100 060	<u>120 830</u> 100 060	<u>117 606</u> 100 060	<u>109 785</u> 100 060	<u>134 651</u> 100 060	<u>122 878</u> 100 060

222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2487	<u>110 504</u> 100 006	<u>106 978</u> 100 006
222-101-0200	12504-2015	3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>102 551</u> 89 003	<u>97 457</u> 89 003
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 557</u> 97 832	<u>106 463</u> 97 832
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>79 380</u> 71 539	<u>76 606</u> 71 539
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>81 445</u> 73 563	<u>78 670</u> 73 563
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>105 228</u> 91 627	<u>100 134</u> 91 627
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 830</u> 100 060	<u>108 736</u> 100 060

222-101-0305		3	1	1350	<u>79 330</u> 76 134	<u>87 957</u> 76 134	<u>86 187</u> 76 134	<u>81 895</u> 76 134	<u>95 541</u> 76 134	<u>89 080</u> 76 134
222-101-0306		3	1	1340	<u>76 887</u> 73 752	<u>85 450</u> 73 752	<u>83 694</u> 73 752	<u>79 434</u> 73 752	<u>92 979</u> 73 752	<u>86 566</u> 73 752
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>94 467</u> 89 638	<u>110 123</u> 89 638	<u>106 912</u> 89 638	<u>99 122</u> 89 638	<u>123 887</u> 89 638	<u>112 162</u> 89 638
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>74 773</u> 71 557	<u>83 975</u> 71 557	<u>82 088</u> 71 557	<u>77 510</u> 71 557	<u>92 065</u> 71 557	<u>85 174</u> 71 557
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>81 075</u> 77 663	<u>90 660</u> 77 663	<u>88 694</u> 77 663	<u>83 925</u> 77 663	<u>99 088</u> 77 663	<u>91 909</u> 77 663
222-101-0500		3								

222-101-0305		3	1	1350	<u>84 115</u> 76 134	<u>81 319</u> 76 134
222-101-0306		3	1	1340	<u>81 637</u> 73 752	<u>78 862</u> 73 752
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 151</u> 89 638	<u>98 078</u> 89 638
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>79 877</u> 71 557	<u>76 896</u> 71 557
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>86 392</u> 77 663	<u>83 286</u> 77 663
222-101-0500		3				

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 200</u> 145 113	<u>167 623</u> 145 113	<u>164 254</u> 145 113	<u>156 083</u> 145 113	<u>182 062</u> 145 113	<u>169 762</u> 145 113

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>116 517</u> 111 420	<u>127 112</u> 111 420	<u>124 932</u> 111 420	<u>119 432</u> 111 420	<u>137 027</u> 111 420	<u>128 581</u> 111 420
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>119 676</u> 114 583	<u>130 021</u> 114 583	<u>127 892</u> 114 583	<u>122 522</u> 114 583	<u>139 701</u> 114 583	<u>131 455</u> 114 583
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>110 134</u> 105 162	<u>120 730</u> 105 162	<u>118 549</u> 105 162	<u>113 049</u> 105 162	<u>130 644</u> 105 162	<u>122 198</u> 105 162
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>121 445</u> 116 255	<u>132 028</u> 116 255	<u>129 850</u> 116 255	<u>124 356</u> 116 255	<u>141 930</u> 116 255	<u>133 495</u> 116 255
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>111 708</u> 106 701	<u>122 321</u> 106 701	<u>120 137</u> 106 701	<u>114 628</u> 106 701	<u>132 251</u> 106 701	<u>123 792</u> 106 701
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>124 487</u> 119 233	<u>135 087</u> 119 233	<u>132 906</u> 119 233	<u>127 403</u> 119 233	<u>145 005</u> 119 233	<u>136 556</u> 119 233
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>105 396</u> 100 511	<u>116 012</u> 100 511	<u>113 828</u> 100 511	<u>108 316</u> 100 511	<u>125 947</u> 100 511	<u>117 484</u> 100 511
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>141 555</u> 135 986	<u>152 078</u> 135 986	<u>149 913</u> 135 986	<u>144 450</u> 135 986	<u>161 925</u> 135 986	<u>153 537</u> 135 986
222-102-0200	948-84	3								

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 309</u> 145 113	<u>154 988</u> 145 113

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>122 191</u> 111 420	<u>118 646</u> 111 420
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>125 216</u> 114 583	<u>121 755</u> 114 583
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>115 808</u> 105 162	<u>112 263</u> 105 162
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>127 112</u> 116 255	<u>123 572</u> 116 255
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>117 391</u> 106 701	<u>113 841</u> 106 701
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>130 163</u> 119 233	<u>126 617</u> 119 233
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>111 081</u> 100 511	<u>107 530</u> 100 511
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>147 190</u> 135 986	<u>143 670</u> 135 986
222-102-0200	948-84	3				

					,						
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>113 185</u> 108 942						

222-2. ,
222-202.

					,						
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>228 671</u> 221 341	<u>239 394</u> 221 341	<u>237 187</u> 221 341	<u>231 621</u> 221 341	<u>249 427</u> 221 341	<u>240 880</u> 221 341	

222-203.

					,						
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>9 346</u> 8 822	<u>10 630</u> 8 822	<u>10 366</u> 8 822	<u>9 699</u> 8 822	<u>11 831</u> 8 822	<u>10 808</u> 8 822	
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>7 097</u> 6 703						

222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498		

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>234 413</u> 221 341	<u>230 826</u> 221 341

222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 033</u> 8 822	<u>9 604</u> 8 822
222-203-0400	949-92	2				
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314		

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 250</u> 9 696	<u>11 581</u> 9 696	<u>11 307</u> 9 696	<u>10 616</u> 9 696	<u>12 826</u> 9 696	<u>11 765</u> 9 696

222-3.**222-301.**

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 058</u> 5 836	<u>6 443</u> 5 836	<u>6 364</u> 5 836	<u>6 164</u> 5 836	<u>6 804</u> 5 836	<u>6 497</u> 5 836
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 423</u> 13 641	<u>16 305</u> 13 641	<u>15 918</u> 13 641	<u>14 941</u> 13 641	<u>18 066</u> 13 641	<u>16 566</u> 13 641
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 827</u> 11 325					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 171</u> 10 620	<u>12 421</u> 10 620	<u>12 164</u> 10 620	<u>11 515</u> 10 620	<u>13 591</u> 10 620	<u>12 594</u> 10 620

222-302.

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 963</u> 9 696	<u>10 517</u> 9 696

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 264</u> 5 836	<u>6 135</u> 5 836
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 431</u> 13 641	<u>14 801</u> 13 641
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 840</u> 10 620	<u>11 422</u> 10 620

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 195</u> 150 230	<u>167 129</u> 150 230	<u>164 879</u> 150 230	<u>159 203</u> 150 230	<u>177 361</u> 150 230	<u>168 645</u> 150 230	<u>162 050</u> 150 230

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{6\,337}{6\,067}$	$\frac{6\,888}{6\,067}$	$\frac{6\,775}{6\,067}$	$\frac{6\,489}{6\,067}$	$\frac{7\,404}{6\,067}$	$\frac{6\,964}{6\,067}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{10\,246}{9\,763}$	$\frac{11\,305}{9\,763}$	$\frac{11\,087}{9\,763}$	$\frac{10\,537}{9\,763}$	$\frac{12\,297}{9\,763}$	$\frac{11\,452}{9\,763}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{11\,501}{10\,848}$	$\frac{13\,112}{10\,848}$	$\frac{12\,780}{10\,848}$	$\frac{11\,944}{10\,848}$	$\frac{14\,619}{10\,848}$	$\frac{13\,335}{10\,848}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{9\,312}{8\,905}$	$\frac{10\,160}{8\,905}$	$\frac{9\,985}{8\,905}$	$\frac{9\,545}{8\,905}$	$\frac{10\,953}{8\,905}$	$\frac{10\,277}{8\,905}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,840}{12\,138}$	$\frac{14\,535}{12\,138}$	$\frac{14\,186}{12\,138}$	$\frac{13\,306}{12\,138}$	$\frac{16\,121}{12\,138}$	$\frac{14\,770}{12\,138}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{17\,908}{16\,882}$	$\frac{20\,451}{16\,882}$	$\frac{19\,927}{16\,882}$	$\frac{18\,607}{16\,882}$	$\frac{22\,830}{16\,882}$	$\frac{20\,803}{16\,882}$

222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>158 392</u> 150 230

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 632</u> 6 067	<u>6 448</u> 6 067
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 813</u> 9 763	<u>10 458</u> 9 763
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 364</u> 10 848	<u>11 825</u> 10 848
225-101-0104	10-3		1	200	<u>9 766</u> 8 905	<u>9 483</u> 8 905
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 747</u> 12 138	<u>13 180</u> 12 138
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 269</u> 16 882	<u>18 419</u> 16 882

225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 653</u> 18 525	<u>22 450</u> 18 525	<u>21 875</u> 18 525	<u>20 423</u> 18 525	<u>25 068</u> 18 525	<u>22 838</u> 18 525
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 426</u> 26 744	<u>32 664</u> 26 744	<u>31 792</u> 26 744	<u>29 592</u> 26 744	<u>36 630</u> 26 744	<u>33 252</u> 26 744
225-101-0110	20-6		1	980	<u>30 122</u> 28 429	<u>34 275</u> 28 429	<u>33 420</u> 28 429	<u>31 264</u> 28 429	<u>38 162</u> 28 429	<u>34 851</u> 28 429
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>42 440</u> 39 943	<u>48 713</u> 39 943	<u>47 422</u> 39 943	<u>44 166</u> 39 943	<u>54 582</u> 39 943	<u>49 582</u> 39 943
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>15 393</u> 13 741	<u>20 479</u> 13 741	<u>19 432</u> 13 741	<u>16 792</u> 13 741	<u>25 238</u> 13 741	<u>21 184</u> 13 741
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>19 419</u> 17 267	<u>26 094</u> 17 267	<u>24 721</u> 17 267	<u>21 256</u> 17 267	<u>32 340</u> 17 267	<u>27 020</u> 17 267
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>4 023</u> 3 922	<u>4 270</u> 3 922	<u>4 226</u> 3 922	<u>4 116</u> 3 922	<u>4 468</u> 3 922	<u>4 299</u> 3 922
225-101-0500	8020-2016									
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>30 767</u> 28 929	<u>35 418</u> 28 929	<u>34 461</u> 28 929	<u>32 046</u> 28 929	<u>39 770</u> 28 929	<u>36 063</u> 28 929
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>60 129</u> 56 863	<u>67 990</u> 56 863	<u>66 373</u> 56 863	<u>62 291</u> 56 863	<u>75 347</u> 56 863	<u>69 080</u> 56 863
225-101-0503	20-9		1	2775	<u>84 329</u> 79 554	<u>96 090</u> 79 554	<u>93 670</u> 79 554	<u>87 564</u> 79 554	<u>107 095</u> 79 554	<u>97 720</u> 79 554
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>14 980</u> 14 180	<u>16 888</u> 14 180	<u>16 495</u> 14 180	<u>15 505</u> 14 180	<u>18 672</u> 14 180	<u>17 152</u> 14 180

225-101-0108	15-6		1	660	<u>21 151</u> 18 525	<u>20 215</u> 18 525
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>30 696</u> 26 744	<u>29 278</u> 26 744
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 346</u> 28 429	<u>30 956</u> 28 429
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>45 799</u> 39 943	<u>43 701</u> 39 943
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>18 116</u> 13 741	<u>16 415</u> 13 741
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>22 994</u> 17 267	<u>20 761</u> 17 267
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>4 172</u> 3 922	<u>4 101</u> 3 922
225-101-0500	8020-2016					
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>33 257</u> 28 929	<u>31 701</u> 28 929
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>64 339</u> 56 863	<u>61 708</u> 56 863
225-101-0503	20-9		1	2775	<u>90 627</u> 79 554	<u>86 692</u> 79 554
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>16 002</u> 14 180	<u>15 364</u> 14 180

225-101-0602	15		1	950	<u>29 977</u> 28 320	<u>34 003</u> 28 320	<u>33 174</u> 28 320	<u>31 084</u> 28 320	<u>37 770</u> 28 320	<u>34 561</u> 28 320
225-101-0603	20		1	1480	<u>45 636</u> 43 076	<u>51 908</u> 43 076	<u>50 618</u> 43 076	<u>47 361</u> 43 076	<u>57 778</u> 43 076	<u>52 778</u> 43 076
225-101-0605	10-1		1	250	<u>11 491</u> 10 984	<u>12 551</u> 10 984	<u>12 333</u> 10 984	<u>11 783</u> 10 984	<u>13 542</u> 10 984	<u>12 697</u> 10 984
225-101-0606	10-2		1	250	<u>13 902</u> 13 349	<u>14 962</u> 13 349	<u>14 744</u> 13 349	<u>14 194</u> 13 349	<u>15 953</u> 13 349	<u>15 109</u> 13 349
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>23 920</u> 22 686	<u>26 802</u> 22 686	<u>26 209</u> 22 686	<u>24 713</u> 22 686	<u>29 499</u> 22 686	<u>27 201</u> 22 686
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>30 020</u> 28 667	<u>32 902</u> 28 667	<u>32 309</u> 28 667	<u>30 813</u> 28 667	<u>35 599</u> 28 667	<u>33 302</u> 28 667
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>41 962</u> 39 587	<u>47 810</u> 39 587	<u>46 607</u> 39 587	<u>43 571</u> 39 587	<u>53 283</u> 39 587	<u>48 621</u> 39 587
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>49 724</u> 47 196	<u>55 572</u> 47 196	<u>54 369</u> 47 196	<u>51 332</u> 47 196	<u>61 045</u> 47 196	<u>56 383</u> 47 196
225-101-0620	10		1	800	<u>32 369</u> 31 086					
225-101-0621	6		1	2260	<u>79 551</u> 76 161					
225-101-0622	10		1	2480	<u>87 501</u> 83 777					

225-2.

225-201.

225-101-0602	15		1	950	<u>32 133</u> 28 320	<u>30 786</u> 28 320
225-101-0603	20		1	1480	<u>48 995</u> 43 076	<u>46 896</u> 43 076
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 058</u> 10 984	<u>11 704</u> 10 984
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 470</u> 13 349	<u>14 115</u> 13 349
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>25 463</u> 22 686	<u>24 499</u> 22 686
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>31 564</u> 28 667	<u>30 599</u> 28 667
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>45 094</u> 39 587	<u>43 137</u> 39 587
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>52 855</u> 47 196	<u>50 899</u> 47 196
225-101-0620	10		1	800		
225-101-0621	6		1	2260		
225-101-0622	10		1	2480		

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>60 424</u> 57 129	<u>68 370</u> 57 129	<u>66 735</u> 57 129	<u>62 610</u> 57 129	<u>75 806</u> 57 129	<u>69 472</u> 57 129	
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>95 282</u> 90 232	<u>107 267</u> 90 232	<u>104 801</u> 90 232	<u>98 579</u> 90 232	<u>118 482</u> 90 232	<u>108 928</u> 90 232	

225-202.

225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>110 777</u> 105 785	<u>121 397</u> 105 785	<u>119 212</u> 105 785	<u>113 698</u> 105 785	<u>131 336</u> 105 785	<u>122 870</u> 105 785	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>106 240</u> 101 372	<u>116 729</u> 101 372	<u>114 571</u> 101 372	<u>109 125</u> 101 372	<u>126 544</u> 101 372	<u>118 183</u> 101 372	
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 278</u> 19 727		<u>20 979</u> 19 727	<u>20 561</u> 19 727			
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 098</u> 17 610		<u>18 707</u> 17 610	<u>18 344</u> 17 610			
225-202-1209	5		1	73	<u>8 586</u> 8 358		<u>8 855</u> 8 358	<u>8 694</u> 8 358			

225-203.

225-201-0100	13015-2012					
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>64 679</u> 57 129	<u>62 020</u> 57 129
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>101 700</u> 90 232	<u>97 690</u> 90 232

225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>116 464</u> 105 785	<u>112 911</u> 105 785
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>111 857</u> 101 372	<u>108 348</u> 101 372
225-202-1200	13015-2012					
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 771</u> 19 727	<u>20 501</u> 19 727
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 526</u> 17 610	<u>18 292</u> 17 610
225-202-1209	5		1	73	<u>8 775</u> 8 358	<u>8 672</u> 8 358

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 830</u> 57 804	<u>72 429</u> 57 804	<u>70 248</u> 57 804	<u>64 746</u> 57 804	<u>82 348</u> 57 804	<u>73 899</u> 57 804	
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>52 931</u> 49 079	<u>63 530</u> 49 079	<u>61 349</u> 49 079	<u>55 846</u> 49 079	<u>73 448</u> 49 079	<u>64 999</u> 49 079	
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>108 731</u> 103 775	<u>119 369</u> 103 775	<u>117 180</u> 103 775	<u>111 657</u> 103 775	<u>129 323</u> 103 775	<u>120 843</u> 103 775	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>169 374</u> 163 226	<u>180 024</u> 163 226	<u>177 832</u> 163 226	<u>172 304</u> 163 226	<u>189 990</u> 163 226	<u>181 501</u> 163 226	
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 056</u> 125 626	<u>141 829</u> 125 626	<u>139 612</u> 125 626	<u>134 020</u> 125 626	<u>151 910</u> 125 626	<u>143 323</u> 125 626	
225-203-0900	13015-2012										
225-203-0901	20-10		1	240			<u>32 174</u> 30 481	<u>31 646</u> 30 481			
225-203-0903	20-5		1	175			<u>22 263</u> 21 052	<u>21 878</u> 21 052			
225-203-1000	13015-2012										
225-203-1001	5		1	20			<u>2 662</u> 2 521	<u>2 618</u> 2 521			
225-203-1002	10		1	40			<u>5 101</u> 4 824	<u>5 013</u> 4 824			
225-203-1005	9		1	1000			<u>108 858</u> 102 299	<u>106 658</u> 102 299			

225-204.

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>67 506</u> 57 804	<u>63 960</u> 57 804
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>58 607</u> 49 079	<u>55 061</u> 49 079
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 428</u> 103 775	<u>110 869</u> 103 775
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>175 077</u> 163 226	<u>171 514</u> 163 226
225-203-0500	13015-2012	3				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>136 825</u> 125 626	<u>133 221</u> 125 626
225-203-0900	13015-2012					
225-203-0901	20-10		1	240	<u>31 910</u> 30 481	<u>31 570</u> 30 481
225-203-0903	20-5		1	175	<u>22 071</u> 21 052	<u>21 823</u> 21 052
225-203-1000	13015-2012					
225-203-1001	5		1	20	<u>2 640</u> 2 521	<u>2 612</u> 2 521
225-203-1002	10		1	40	<u>5 057</u> 4 824	<u>5 001</u> 4 824
225-203-1005	9		1	1000	<u>107 761</u> 102 299	<u>106 344</u> 102 299

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>257 340</u> 250 270					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>277 510</u> 269 638					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>212 187</u> 205 596					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>827 141</u> 805 658	<u>1 324 067</u> 1 269 342	<u>1 309 766</u> 1 269 342	<u>1 316 939</u> 1 269 342	<u>1 307 724</u> 1 269 342	
225-204-0107	5-		1	7500	<u>957 508</u> 932 658	<u>1 539 846</u> 1 476 465	<u>1 523 345</u> 1 476 465	<u>1 531 622</u> 1 476 465	<u>1 520 989</u> 1 476 465	
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 557 515</u> 1 518 390	<u>2 409 851</u> 2 315 694	<u>2 386 530</u> 2 315 694	<u>2 398 228</u> 2 315 694	<u>2 383 200</u> 2 315 694	
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 590 292</u> 1 549 714	<u>2 463 165</u> 2 363 538	<u>2 437 643</u> 2 363 538	<u>2 450 446</u> 2 363 538	<u>2 433 999</u> 2 363 538	
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>185 290</u> 180 442					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>121 727</u> 117 396					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>186 680</u> 181 076	<u>329 069</u> 311 997	<u>323 789</u> 311 997	<u>326 438</u> 311 997	<u>323 035</u> 311 997	
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>214 187</u> 207 639	<u>375 745</u> 355 545	<u>369 365</u> 355 545	<u>372 566</u> 355 545	<u>368 454</u> 355 545	
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>289 571</u> 281 139	<u>611 902</u> 584 859	<u>604 422</u> 584 859	<u>608 174</u> 584 859	<u>603 353</u> 584 859	

225-204-0100	13015-2012					
225-204-0101	1-		1	2500		
225-204-0102	2-		1	3000		
225-204-0103	2- -		1	3000		
225-204-0106	5-		1	6500		
225-204-0107	5-		1	7500		
225-204-0108	1-		1	10600		
225-204-0109	2-		1	11600		
225-204-0112	1-2		1	1500		
225-204-0113	2-2		1	2400		
225-204-0114	2-0		1	2400		
225-204-0116	3-0		1	2900		
225-204-0117	4-2		1	3400		

225-204-0118	4-4		1	3400	<u>333 429</u> 324 138	<u>559 938</u> 533 914	<u>552 458</u> 533 914	<u>556 210</u> 533 914	<u>551 390</u> 533 914	
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>293 612</u> 284 226					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>306 994</u> 297 346					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>403 903</u> 391 285					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>404 930</u> 392 455					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>495 331</u> 480 191					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>680 089</u> 661 327	<u>1 150 214</u> 1 098 013	<u>1 135 473</u> 1 098 013	<u>1 142 867</u> 1 098 013	<u>1 133 368</u> 1 098 013	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>302 205</u> 292 796					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>436 974</u> 423 343					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>885 297</u> 861 863	<u>1 444 801</u> 1 383 284	<u>1 428 300</u> 1 383 284	<u>1 436 578</u> 1 383 284	<u>1 425 944</u> 1 383 284	
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>183 335</u> 177 796	<u>324 080</u> 307 105	<u>318 799</u> 307 105	<u>321 448</u> 307 105	<u>318 045</u> 307 105	
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>172 182</u> 167 202	<u>312 082</u> 297 202	<u>307 726</u> 297 202	<u>309 911</u> 297 202	<u>307 104</u> 297 202	
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>128 099</u> 123 239					

225-204-0118	4-4		1	3400		
225-204-0120	5-2		1	4480		
225-204-0121	5-4		1	4480		
225-204-0122	6-2		1	5800		
225-204-0123	6-4		1	5600		
225-204-0124	6-0		1	6700		
225-204-0125	6-2		1	6700		
225-204-0129	3-		1	4300		
225-204-0131	5-		1	6250		
225-204-0132	5-		1	7500		
225-204-0150	2-05		1	2400		
225-204-0151	2-05		1	1980		
225-204-0152	3-05		1	2900		

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>125 545</u> 121 059					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>164 927</u> 159 020					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>248 392</u> 241 173	<u>433 308</u> 411 979	<u>426 927</u> 411 979	<u>430 128</u> 411 979	<u>426 016</u> 411 979	
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>321 451</u> 311 503					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>431 242</u> 417 723					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>874 315</u> 851 704	<u>1 410 140</u> 1 352 621	<u>1 395 289</u> 1 352 621	<u>1 402 738</u> 1 352 621	<u>1 393 168</u> 1 352 621	
225-204-0176	-2		1	3640	<u>251 055</u> 243 184					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>187 376</u> 181 936					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>227 500</u> 220 804					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>481 215</u> 469 577					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>330 863</u> 322 351					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>362 471</u> 352 934					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>276 707</u> 268 487					

					,		
225-204-0153	3-05		1	2500			
225-204-0154	4-05		1	3300			
225-204-0155	4-05		1	2900			
225-204-0164	3- 5		1	4500			
225-204-0165	5- 5		1	6250			
225-204-0167	6- 5		1	6750			
225-204-0176	-2		1	3640			
225-204-0178	-4		1	2180			
225-204-0179	-5		1	2760			
225-204-0180	-6		1	2720			
225-204-0181	15.15		1	2500			
225-204-0182	18.18		1	3000			
225-204-0183	4-1/5		1	3450			

225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>313 245</u> 304 349					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>989 708</u> 965 239					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>261 818</u> 254 295					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>357 364</u> 346 915					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>252 045</u> 243 661					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>272 129</u> 263 169					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>284 550</u> 275 346					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>316 411</u> 305 144					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>338 907</u> 327 199					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>324 442</u> 313 544					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>312 706</u> 302 039					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>229 319</u> 221 380					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						

225-204-0184	4-2-		1	3400		
225-204-0185	5- -350		1	6250		
225-204-0186	4-1/5		1	2950		
225-204-0187	3- -0		1	4250		
225-204-0188	3- -		1	4250		
225-204-0189	5-2-		1	4475		
225-204-0190	5-4-		1	4475		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250		
225-204-0192	5- -		1	6250		
225-204-0193	6-2-		1	5600		
225-204-0195	6-4-		1	5600		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250		
225-204-0200	13015-2012		1	4250		

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>208 728</u> 203 275					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>228 795</u> 222 705					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>272 488</u> 265 201					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>364 681</u> 354 509					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>372 679</u> 362 350					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>425 842</u> 414 049					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>433 723</u> 421 777					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>517 946</u> 503 700					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>585 752</u> 569 261					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>592 127</u> 575 510					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>357 704</u> 348 033					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>451 969</u> 439 842					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>571 392</u> 556 421					

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180		
225-204-0211	2 1,6-		1	3280		
225-204-0212	2 2,3-		1	4030		
225-204-0213	2 3,0-		1	4650		

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>664 448</u> 647 207					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>633 851</u> 617 211					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>653 863</u> 637 777					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>597 816</u> 582 328					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>693 654</u> 675 841					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>482 450</u> 469 726					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>661 202</u> 642 891					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>855 940</u> 832 758					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>851 943</u> 829 689					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 057 535</u> 1 030 238					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>772 321</u> 751 629					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>988 923</u> 962 971					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 083 496</u> 1 055 690					

225-204-0214	2 3,6-		1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100		

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>886 638</u> 863 664					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 177 372</u> 1 147 159					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 004 737</u> 979 448					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 140 980</u> 1 111 480					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>912 367</u> 888 888					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 202 290</u> 1 171 587					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0302	95-1		1	750	<u>52 311</u> 50 678					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>54 970</u> 52 992	<u>57 662</u> 52 992	<u>55 902</u> 52 992	<u>56 785</u> 52 992	<u>55 651</u> 52 992	<u>58 360</u> 52 992
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>46 494</u> 44 457	<u>49 860</u> 44 457	<u>47 659</u> 44 457	<u>48 763</u> 44 457	<u>47 345</u> 44 457	<u>50 732</u> 44 457
225-204-0307	105		1	1175	<u>69 159</u> 66 481	<u>73 114</u> 66 481	<u>70 529</u> 66 481	<u>71 826</u> 66 481	<u>70 160</u> 66 481	<u>74 139</u> 66 481
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>66 699</u> 64 070	<u>70 654</u> 64 070	<u>68 069</u> 64 070	<u>69 366</u> 64 070	<u>67 700</u> 64 070	<u>71 679</u> 64 070
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>74 449</u> 72 098					

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800		
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0302	95-1		1	750		
225-204-0304	95-3		1	800	<u>61 533</u> 52 992	<u>58 830</u> 52 992
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>54 697</u> 44 457	<u>51 319</u> 44 457
225-204-0307	105		1	1175	<u>78 799</u> 66 481	<u>74 830</u> 66 481
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>76 339</u> 64 070	<u>72 369</u> 64 070
225-204-0310	105-5		1	1100		

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>71 422</u> 68 756	<u>75 208</u> 68 756	<u>72 733</u> 68 756	<u>73 975</u> 68 756	<u>72 380</u> 68 756	<u>76 189</u> 68 756
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>76 480</u> 74 065					
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>229 399</u> 220 908	<u>241 349</u> 220 908	<u>233 538</u> 220 908	<u>237 456</u> 220 908	<u>232 423</u> 220 908	<u>244 445</u> 220 908
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>73 968</u> 71 617	<u>76 660</u> 71 617	<u>74 900</u> 71 617	<u>75 783</u> 71 617	<u>74 649</u> 71 617	<u>77 358</u> 71 617
225-204-0602	2		1	675	<u>64 938</u> 62 905	<u>67 210</u> 62 905	<u>65 725</u> 62 905	<u>66 470</u> 62 905	<u>65 513</u> 62 905	<u>67 799</u> 62 905
225-204-0603	3		1	550	<u>54 298</u> 52 615	<u>56 149</u> 52 615	<u>54 939</u> 52 615	<u>55 546</u> 52 615	<u>54 767</u> 52 615	<u>56 629</u> 52 615
225-204-0604	4		1	475	<u>49 121</u> 47 624	<u>50 720</u> 47 624	<u>49 675</u> 47 624	<u>50 199</u> 47 624	<u>49 526</u> 47 624	<u>51 134</u> 47 624

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>80 651</u> 68 756	<u>76 850</u> 68 756
225-204-0312	110-5		1	1130		
225-204-0314	164-9,3		1	3550		
225-204-0315	164-10,3		1	3550		
225-204-0316	164-10,7		1	3550		
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>258 523</u> 220 908	<u>246 530</u> 220 908
225-204-0318	164-12,7		1	3550		
225-204-0319	164-14,3		1	3550		
225-204-0600	937-92					
225-204-0601	1		1	800	<u>80 531</u> 71 617	<u>77 828</u> 71 617
225-204-0602	2		1	675	<u>70 475</u> 62 905	<u>68 195</u> 62 905
225-204-0603	3		1	550	<u>58 810</u> 52 615	<u>56 952</u> 52 615
225-204-0604	4		1	475	<u>53 018</u> 47 624	<u>51 413</u> 47 624

225-204-0605	5		1	400	<u>40 976</u> 39 849					
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>40 976</u> 39 849					
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>16 533</u> 16 007					
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>170 308</u> 165 551					
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>277 298</u> 270 086					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>187 369</u> 181 913					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>325 829</u> 316 787					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 382</u> 71 356					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>68 399</u> 66 470					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>62 604</u> 60 790					

226.

225-204-0605	5		1	400		
225-204-0606	5 -1		1	400		
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0803	33-2		1	250		
225-204-1000	- 13015-2012					
225-204-1006	3-		1	1750		
225-204-1300	13015-2012					
225-204-1302	1		1	2190		
225-204-1309	35-10		1	2200		
225-204-1310	35-15		1	3275		
225-204-1313	32.9		1	725		
225-204-1314	32.9-1		1	725		
225-204-1315	32.9-2		1	725		

226-1.
226-102.

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>532 912</u> 517 303						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>589 752</u> 573 029						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>594 707</u> 576 161						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>609 435</u> 590 600						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>925 817</u> 896 729						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 165 114</u> 1 130 037						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 314 367</u> 1 276 364						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 182 192</u> 1 145 890						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 170 700</u> 1 134 623						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>515 603</u> 498 609						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>911 200</u> 883 070						

226-102-0100	13015-2012					
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370		
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370		
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500		
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500		
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500		
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100		
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200		
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200		
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500		
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670		

226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>943 073</u> 913 646						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 037 333</u> 1 004 762						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 117 107</u> 1 082 972						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 052 780</u> 1 019 015						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 045 915</u> 1 014 472						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 219 878</u> 1 182 837						
226-102-0118	-9		1	5000	<u>318 064</u> 307 777						
226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200	<u>186 480</u> 178 099	<u>204 280</u> 178 099	<u>200 617</u> 178 099	<u>191 377</u> 178 099	<u>220 936</u> 178 099	<u>206 748</u> 178 099	
226-102-0206	18		1	5400	<u>205 958</u> 195 845	<u>228 844</u> 195 845	<u>224 134</u> 195 845	<u>212 254</u> 195 845	<u>250 259</u> 195 845	<u>232 016</u> 195 845	
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0301	-14		1	4200	<u>186 595</u> 178 211	<u>204 395</u> 178 211	<u>200 732</u> 178 211	<u>191 492</u> 178 211	<u>221 051</u> 178 211	<u>206 863</u> 178 211	
226-102-0302	-18		1	5400	<u>232 733</u> 222 095	<u>255 619</u> 222 095	<u>250 909</u> 222 095	<u>239 029</u> 222 095	<u>277 034</u> 222 095	<u>258 791</u> 222 095	

226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500		
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100		
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200		
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500		
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200		
226-102-0118	-9		1	5000		
226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200	<u>196 012</u> 178 099	<u>190 057</u> 178 099
226-102-0206	18		1	5400	<u>218 213</u> 195 845	<u>210 557</u> 195 845
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0301	-14		1	4200	<u>196 127</u> 178 211	<u>190 172</u> 178 211
226-102-0302	-18		1	5400	<u>244 988</u> 222 095	<u>237 332</u> 222 095

226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>120 783</u> 116 511					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>184 640</u> 177 577					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>391 892</u> 377 930					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>218 111</u> 209 379					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 062</u> 92 396					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>196 235</u> 189 609					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>115 728</u> 111 272					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>222 959</u> 215 088					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>172 179</u> 165 563					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>207 812</u> 199 606					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>301 369</u> 289 547					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>368 156</u> 353 404					

226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350		
226-102-0402	1-6		1	4250		
226-102-0403	1-8		1	7750		
226-102-0404	2-6		1	5500		
226-102-0406	400.98.25		1	2200		
226-102-0407	400.98.40		1	3430		
226-102-0409	400.124.25		1	2700		
226-102-0410	400.124.40		1	4320		
226-102-0412	600.98.30		1	4000		
226-102-0414	600.124.30		1	5100		
226-102-0416	800.98.40		1	7300		
226-102-0418	800.124.40		1	9300		

226-102-0419	200.75.15		1	550		
226-102-0420	200.100.15		1	750		
226-102-0421	200.150.15		1	1100		
226-102-0500	13015-2012					
226-102-0502	6		1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>102 246</u> 91 876	<u>98 705</u> 91 876
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>109 169</u> 98 707	<u>105 647</u> 98 707

--	--	--	--	--	--	--

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 212 179</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 929 273</u> 3 796 874					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 417</u> 19 708	<u>21 583</u> 19 708	<u>21 343</u> 19 708	<u>20 738</u> 19 708	<u>22 673</u> 19 708	<u>21 744</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 985</u> 15 368	<u>17 130</u> 15 368	<u>16 894</u> 15 368	<u>16 300</u> 15 368	<u>18 201</u> 15 368	<u>17 288</u> 15 368

255.

,

,

255-1.

255-101.

251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		
251-302-0400	33320-2015					
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>21 041</u> 19 708	<u>20 652</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>16 598</u> 15 368	<u>16 215</u> 15 368

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>75 521</u> 72 484	<u>73 235</u> 59 127	<u>71 142</u> 59 127	<u>76 062</u> 71 181	<u>74 998</u> 59 127	<u>73 807</u> 59 127	<u>68 510</u> 59 127

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' i 17608-2017	2										
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2										
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 840</u> 2 706							
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 248</u> 3 106							
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 423</u> 3 221	<u>3 931</u> 3 221	<u>3 827</u> 3 221	<u>3 563</u> 3 221	<u>4 019</u> 3 221	<u>4 002</u> 3 221		
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 584</u> 3 417							
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 636</u> 3 403	<u>4 061</u> 3 221	<u>3 936</u> 3 221	<u>3 619</u> 3 221	<u>4 167</u> 3 221	<u>4 083</u> 3 221		

255-101-0100	6665-91	3			
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>74 750</u> 70 262

255-102-0100	17608-2017	30 - 50	2			
255-102-0200	17608-2017	60 - 100	2			
255-102-0600	17608-2017	40 - 80	2			
255-102-0601	17608-2017	40	2	1	96	
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 695</u> 3 221
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 778</u> 3 221

8.04-08-2021

255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 719</u> 3 164	<u>3 515</u> 3 164
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168		
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168		
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 552</u> 3 819	<u>4 280</u> 3 819
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 298</u> 3 571	<u>4 026</u> 3 571

261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>7 470</u> 6 819	<u>7 470</u> 6 819
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807

[illegible]

261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>7 636</u> 6 856	<u>7 636</u> 6 856
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353
261-101-0200	, ,					
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>43 651</u> 40 755	<u>43 651</u> 40 755
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>44 943</u> 42 021	<u>44 943</u> 42 021
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785

[illegible]

261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>73 177</u> 69 957	<u>73 177</u> 69 957
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651
261-101-0300	,					
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	474-90 , , ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061

8.04-08-2021

261-101-0382	, , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686
261-101-0383	; , , 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная