

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

ҚР СБЖ 8.04-08-2021

ССЦ РК 8.04-08-2021

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		13
211-5.		13
211-6.		16
212.	, ,	16
212-1.		16
212-4.		121
212-5.		128
212-6.		140
213.		140
213-1.		140
213-3.	, ,	147
22.		160
221.		160
221-1.		160
222.	,	166
222-1.	, ,	166
222-2.	,	184
222-3.	, ,	190
225.		193
225-1.		193
225-2.		205
226.		258
226-1.		258

8.04-08-2021

IV

25.				270
251.	,	,		270
251-3.		,		270
255.	,	,		274
255-1.				274
26.				280
261.				280
261-1.				280

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$	$\frac{1\ 956}{1\ 054}$

211-103.

211-103-0100		3												
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$	$\frac{1\ 726}{432}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$	$\frac{1\ 942}{500}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$	$\frac{1\ 470}{361}$

211-2.
211-201.

					-				
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 726</u> 432	<u>1 726</u> 432	<u>1 726</u> 432	<u>1 726</u> 432	<u>1 726</u> 432
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 942</u> 500	<u>1 942</u> 500	<u>1 942</u> 500	<u>1 942</u> 500	<u>1 942</u> 500
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 470</u> 361	<u>1 470</u> 361	<u>1 470</u> 361	<u>1 470</u> 361	<u>1 470</u> 361

211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\ 980}{3\ 568}$	$\frac{8\ 009}{3\ 568}$	$\frac{10\ 680}{3\ 568}$	$\frac{8\ 301}{3\ 568}$	$\frac{10\ 437}{3\ 568}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{9\ 223}{3\ 568}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\ 967}{3\ 592}$	$\frac{8\ 101}{3\ 592}$	$\frac{8\ 892}{3\ 592}$	$\frac{8\ 411}{3\ 592}$	$\frac{10\ 413}{3\ 592}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{9\ 208}{3\ 592}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{8\ 928}{3\ 592}$	$\frac{7\ 971}{3\ 592}$	$\frac{10\ 603}{3\ 592}$	$\frac{8\ 258}{3\ 592}$	$\frac{10\ 364}{3\ 592}$	$\frac{10\ 277}{3\ 037}$	$\frac{9\ 168}{3\ 592}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{8\ 904}{3\ 568}$	$\frac{7\ 947}{3\ 568}$	$\frac{10\ 579}{3\ 568}$	$\frac{8\ 234}{3\ 568}$	$\frac{10\ 340}{3\ 568}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{9\ 143}{3\ 568}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{8\ 904}{3\ 568}$	$\frac{7\ 947}{3\ 568}$	$\frac{10\ 579}{3\ 568}$	$\frac{8\ 234}{3\ 568}$	$\frac{10\ 340}{3\ 568}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{9\ 143}{3\ 568}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 357}{3\ 069}$	$\frac{7\ 407}{3\ 069}$	$\frac{10\ 020}{3\ 069}$	$\frac{7\ 692}{3\ 069}$	$\frac{9\ 783}{3\ 069}$	$\frac{9\ 774}{2\ 596}$	$\frac{8\ 595}{3\ 069}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\ 971}{2\ 766}$	$\frac{7\ 035}{2\ 766}$	$\frac{9\ 610}{2\ 766}$	$\frac{7\ 316}{2\ 766}$	$\frac{9\ 376}{2\ 766}$	$\frac{9\ 408}{2\ 339}$	$\frac{8\ 205}{2\ 766}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{7\ 827}{2\ 550}$	$\frac{6\ 877}{2\ 550}$	$\frac{9\ 490}{2\ 550}$	$\frac{7\ 162}{2\ 550}$	$\frac{9\ 252}{2\ 550}$	$\frac{9\ 326}{2\ 156}$	$\frac{8\ 065}{2\ 550}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\ 719}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{9\ 875}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\ 714}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{9\ 847}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$

8.04-08-2021

211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 102}{3\ 568}$	$\frac{9\ 466}{3\ 568}$	$\frac{8\ 859}{3\ 568}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{8\ 418}{3\ 017}$	$\frac{8\ 446}{3\ 568}$	$\frac{4\ 787}{3\ 017}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 087}{3\ 592}$	$\frac{9\ 449}{3\ 592}$	$\frac{8\ 846}{3\ 592}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{8\ 401}{3\ 038}$	$\frac{8\ 572}{3\ 592}$	$\frac{4\ 795}{3\ 038}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{9\ 048}{3\ 592}$	$\frac{9\ 407}{3\ 592}$	$\frac{8\ 809}{3\ 592}$	$\frac{10\ 277}{3\ 037}$	$\frac{8\ 363}{3\ 037}$	$\frac{8\ 402}{3\ 592}$	$\frac{4\ 783}{3\ 037}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 024}{3\ 568}$	$\frac{9\ 383}{3\ 568}$	$\frac{8\ 784}{3\ 568}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{8\ 342}{3\ 017}$	$\frac{8\ 378}{3\ 568}$	$\frac{4\ 763}{3\ 017}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{9\ 024}{3\ 568}$	$\frac{9\ 383}{3\ 568}$	$\frac{8\ 784}{3\ 568}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{8\ 342}{3\ 017}$	$\frac{8\ 378}{3\ 568}$	$\frac{4\ 763}{3\ 017}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 476}{3\ 069}$	$\frac{8\ 832}{3\ 069}$	$\frac{8\ 238}{3\ 069}$	$\frac{9\ 774}{2\ 596}$	$\frac{7\ 874}{2\ 596}$	$\frac{7\ 835}{3\ 069}$	$\frac{4\ 320}{2\ 596}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 088}{2\ 766}$	$\frac{8\ 440}{2\ 766}$	$\frac{7\ 854}{2\ 766}$	$\frac{9\ 408}{2\ 339}$	$\frac{7\ 536}{2\ 339}$	$\frac{7\ 456}{2\ 766}$	$\frac{4\ 034}{2\ 339}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{7\ 946}{2\ 550}$	$\frac{8\ 302}{2\ 550}$	$\frac{7\ 708}{2\ 550}$	$\frac{9\ 326}{2\ 156}$	$\frac{7\ 425}{2\ 156}$	$\frac{7\ 304}{2\ 550}$	$\frac{3\ 872}{2\ 156}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{7\ 447}{3\ 017}$	$\frac{7\ 690}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{8\ 418}{3\ 017}$	$\frac{5\ 682}{3\ 017}$	$\frac{4\ 787}{3\ 017}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{7\ 437}{3\ 038}$	$\frac{7\ 678}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{8\ 401}{3\ 038}$	$\frac{5\ 684}{3\ 038}$	$\frac{4\ 795}{3\ 038}$

					-				
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,476}{3\,017}$	$\frac{8\,904}{3\,017}$	$\frac{9\,223}{3\,568}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$	$\frac{9\,587}{3\,568}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,473}{3\,038}$	$\frac{8\,883}{3\,038}$	$\frac{9\,208}{3\,592}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$	$\frac{9\,569}{3\,592}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,448}{3\,037}$	$\frac{8\,841}{3\,037}$	$\frac{9\,168}{3\,592}$	$\frac{10\,277}{3\,037}$	$\frac{9\,527}{3\,592}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,428}{3\,017}$	$\frac{8\,821}{3\,017}$	$\frac{9\,143}{3\,568}$	$\frac{10\,256}{3\,017}$	$\frac{9\,502}{3\,568}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,428}{3\,017}$	$\frac{8\,821}{3\,017}$	$\frac{9\,143}{3\,568}$	$\frac{10\,256}{3\,017}$	$\frac{9\,502}{3\,568}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,973}{2\,596}$	$\frac{8\,349}{2\,596}$	$\frac{8\,595}{3\,069}$	$\frac{9\,774}{2\,596}$	$\frac{8\,951}{3\,069}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,663}{2\,339}$	$\frac{8\,004}{2\,339}$	$\frac{8\,205}{2\,766}$	$\frac{9\,408}{2\,339}$	$\frac{8\,557}{2\,766}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,525}{2\,156}$	$\frac{7\,901}{2\,156}$	$\frac{8\,065}{2\,550}$	$\frac{9\,326}{2\,156}$	$\frac{8\,421}{2\,550}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3							
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,476}{3\,017}$	$\frac{8\,904}{3\,017}$	$\frac{6\,961}{3\,017}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$	$\frac{9\,389}{3\,017}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,473}{3\,038}$	$\frac{8\,883}{3\,038}$	$\frac{6\,955}{3\,038}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$	$\frac{9\,365}{3\,038}$

8.04-08-2021

211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 688</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>9 798</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>6 667</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>9 777</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 210</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>9 298</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 897</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>8 940</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>5 762</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>8 850</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>8 046</u> 3 485	<u>9 242</u> 3 349	<u>10 334</u> 3 349	<u>9 388</u> 3 349	<u>10 456</u> 3 349	<u>10 424</u> 3 080	<u>9 849</u> 3 349
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>8 014</u> 3 485	<u>9 200</u> 3 349	<u>10 285</u> 3 349	<u>9 345</u> 3 349	<u>10 405</u> 3 349	<u>10 372</u> 3 080	<u>9 803</u> 3 349
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>7 982</u> 3 485	<u>9 159</u> 3 349	<u>10 236</u> 3 349	<u>9 302</u> 3 349	<u>10 355</u> 3 349	<u>10 320</u> 3 080	<u>9 757</u> 3 349
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>7 982</u> 3 485	<u>9 394</u> 3 579	<u>10 470</u> 3 579	<u>9 537</u> 3 579	<u>10 590</u> 3 579	<u>10 536</u> 3 291	<u>9 992</u> 3 579
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>7 982</u> 3 485	<u>9 298</u> 3 485	<u>10 375</u> 3 485	<u>9 442</u> 3 485	<u>10 495</u> 3 485	<u>10 448</u> 3 205	<u>9 896</u> 3 485
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>7 452</u> 2 998	<u>8 841</u> 3 078	<u>9 910</u> 3 078	<u>8 983</u> 3 078	<u>10 029</u> 3 078	<u>10 014</u> 2 830	<u>9 435</u> 3 078
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>7 068</u> 2 684	<u>8 428</u> 2 755	<u>9 482</u> 2 755	<u>8 569</u> 2 755	<u>9 599</u> 2 755	<u>9 607</u> 2 534	<u>9 014</u> 2 755

211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 277</u> 3 037	<u>7 405</u> 3 037	<u>7 645</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>8 363</u> 3 037	<u>5 666</u> 3 037	<u>4 783</u> 3 037
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>10 256</u> 3 017	<u>7 385</u> 3 017	<u>7 624</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>8 342</u> 3 017	<u>5 645</u> 3 017	<u>4 762</u> 3 017
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 773</u> 2 595	<u>6 923</u> 2 595	<u>7 160</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>7 873</u> 2 595	<u>5 196</u> 2 595	<u>4 319</u> 2 595
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 408</u> 2 339	<u>6 599</u> 2 339	<u>6 833</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>7 536</u> 2 339	<u>4 897</u> 2 339	<u>4 034</u> 2 339
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>9 325</u> 2 155	<u>6 474</u> 2 155	<u>6 712</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>7 425</u> 2 155	<u>4 747</u> 2 155	<u>3 871</u> 2 155
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>9 800</u> 3 349	<u>8 514</u> 3 349	<u>8 344</u> 3 349	<u>10 424</u> 3 080	<u>8 482</u> 3 080	<u>6 984</u> 3 349	<u>4 850</u> 3 080
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>9 755</u> 3 349	<u>8 477</u> 3 349	<u>8 309</u> 3 349	<u>10 372</u> 3 080	<u>8 444</u> 3 080	<u>6 959</u> 3 349	<u>4 838</u> 3 080
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>9 709</u> 3 349	<u>8 441</u> 3 349	<u>8 273</u> 3 349	<u>10 320</u> 3 080	<u>8 406</u> 3 080	<u>6 933</u> 3 349	<u>4 826</u> 3 080
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>9 944</u> 3 579	<u>8 676</u> 3 579	<u>8 508</u> 3 579	<u>10 536</u> 3 291	<u>8 622</u> 3 291	<u>7 168</u> 3 579	<u>5 042</u> 3 291
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>9 849</u> 3 485	<u>8 580</u> 3 485	<u>8 413</u> 3 485	<u>10 448</u> 3 205	<u>8 534</u> 3 205	<u>7 073</u> 3 485	<u>4 954</u> 3 205
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 387</u> 3 078	<u>8 128</u> 3 078	<u>7 962</u> 3 078	<u>10 014</u> 2 830	<u>8 113</u> 2 830	<u>6 631</u> 3 078	<u>4 560</u> 2 830
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>8 967</u> 2 755	<u>7 726</u> 2 755	<u>7 562</u> 2 755	<u>9 607</u> 2 534	<u>7 734</u> 2 534	<u>6 251</u> 2 755	<u>4 233</u> 2 534

8.04-08-2021

					-				
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 448</u> 3 037	<u>8 841</u> 3 037	<u>6 927</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>9 320</u> 3 037
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>6 427</u> 3 017	<u>8 820</u> 3 017	<u>6 906</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>9 299</u> 3 017
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>5 972</u> 2 595	<u>8 348</u> 2 595	<u>6 448</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>8 823</u> 2 595
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 663</u> 2 339	<u>8 004</u> 2 339	<u>6 131</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>8 472</u> 2 339
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>5 524</u> 2 155	<u>7 900</u> 2 155	<u>5 999</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>8 375</u> 2 155
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>6 540</u> 3 080	<u>8 967</u> 3 080	<u>8 150</u> 3 349	<u>10 424</u> 3 080	<u>9 558</u> 3 349
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>6 515</u> 3 080	<u>8 926</u> 3 080	<u>8 116</u> 3 349	<u>10 372</u> 3 080	<u>9 514</u> 3 349
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 491</u> 3 080	<u>8 884</u> 3 080	<u>8 082</u> 3 349	<u>10 320</u> 3 080	<u>9 470</u> 3 349
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>6 707</u> 3 291	<u>9 100</u> 3 291	<u>8 317</u> 3 579	<u>10 536</u> 3 291	<u>9 705</u> 3 579
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>6 619</u> 3 205	<u>9 012</u> 3 205	<u>8 221</u> 3 485	<u>10 448</u> 3 205	<u>9 609</u> 3 485
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 213</u> 2 830	<u>8 588</u> 2 830	<u>7 772</u> 3 078	<u>10 014</u> 2 830	<u>9 150</u> 3 078
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 862</u> 2 534	<u>8 202</u> 2 534	<u>7 375</u> 2 755	<u>9 607</u> 2 534	<u>8 733</u> 2 755

211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>8 773</u> 2 476	<u>7 514</u> 2 476	<u>7 347</u> 2 476	<u>9 449</u> 2 277	<u>7 548</u> 2 277	<u>6 017</u> 2 476	<u>3 995</u> 2 277	

211-202-0400	1000 1284 2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 371}{3\ 038}$	$\frac{3\ 698}{3\ 038}$	$\frac{6\ 351}{3\ 038}$	$\frac{10\ 381}{3\ 038}$	$\frac{7\ 905}{3\ 038}$	$\frac{8\ 657}{3\ 038}$	$\frac{8\ 755}{3\ 038}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 254}{2\ 622}$	$\frac{3\ 716}{2\ 622}$	$\frac{5\ 325}{2\ 622}$	$\frac{9\ 905}{2\ 622}$	$\frac{6\ 772}{2\ 622}$	$\frac{7\ 736}{2\ 622}$	$\frac{7\ 736}{2\ 622}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 310}{3\ 038}$	$\frac{3\ 689}{3\ 038}$	$\frac{6\ 305}{3\ 038}$	$\frac{10\ 277}{3\ 038}$	$\frac{7\ 836}{3\ 038}$	$\frac{8\ 578}{3\ 038}$	$\frac{8\ 674}{3\ 038}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{7\ 279}{3\ 038}$	$\frac{3\ 685}{3\ 038}$	$\frac{6\ 282}{3\ 038}$	$\frac{10\ 225}{3\ 038}$	$\frac{7\ 802}{3\ 038}$	$\frac{8\ 538}{3\ 038}$	$\frac{8\ 633}{3\ 038}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{6\ 636}{2\ 375}$	$\frac{3\ 129}{2\ 375}$	$\frac{5\ 419}{2\ 375}$	$\frac{9\ 445}{2\ 375}$	$\frac{6\ 894}{2\ 375}$	$\frac{7\ 666}{2\ 375}$	$\frac{7\ 737}{2\ 375}$

8.04-08-2021

12

						-			
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370		<u>5 648</u> 2 277	<u>8 023</u> 2 277	<u>7 157</u> 2 476	<u>9 449</u> 2 277

						-			
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400		<u>10 284</u> 3 038	<u>10 381</u> 3 038	<u>4 482</u> 3 038	<u>10 381</u> 3 038
211-202-0402	5-20	3	1	1390		<u>9 182</u> 2 622	<u>9 905</u> 2 622	<u>3 287</u> 2 622	<u>9 905</u> 2 622
211-202-0403	10-20	3	1	1380		<u>10 181</u> 3 038	<u>10 277</u> 3 038	<u>4 462</u> 3 038	<u>10 277</u> 3 038
211-202-0404	20-40	3	1	1370		<u>10 130</u> 3 038	<u>10 225</u> 3 038	<u>4 452</u> 3 038	<u>10 225</u> 3 038
211-202-0405	40	3	1	1350		<u>9 211</u> 2 375	<u>9 445</u> 2 375	<u>3 637</u> 2 375	<u>9 445</u> 2 375

211-205-0100	1215-2003													
211-205-0101	, 5- 10			1	1000	<u>18 071</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>19 923</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>18 389</u> 17 357
211-205-0102	, 10- 20			1	1000	<u>18 296</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>19 924</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>18 390</u> 17 357
211-205-0103	, 20- 40			1	1000	<u>18 296</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>19 924</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>18 390</u> 17 357

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 341</u> 1 763	<u>3 571</u> 1 763	<u>9 601</u> 1 763	<u>4 240</u> 1 763	<u>8 561</u> 1 763	<u>10 661</u> 2 802	<u>5 960</u> 1 763	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 746</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	<u>6 188</u> 2 802	<u>8 321</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 396</u> 2 445	<u>7 202</u> 2 445	<u>8 060</u> 2 445	<u>6 318</u> 2 445	<u>9 777</u> 2 445	<u>10 948</u> 3 083	<u>8 476</u> 2 445	

211-5.**211-501.**

										-			
211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 715</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 755</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>18 254</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 716</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 255</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 716</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 255</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357

211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 700</u> 1 763	<u>9 601</u> 1 763	<u>8 040</u> 1 763	<u>10 661</u> 2 802	<u>7 280</u> 2 802	<u>9 601</u> 1 763	<u>8 321</u> 2 802		
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>7 800</u> 2 802	<u>3 983</u> 2 802	<u>5 720</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	<u>7 280</u> 2 802	<u>8 321</u> 2 802	<u>8 321</u> 2 802		
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 916</u> 2 445	<u>6 864</u> 2 445	<u>7 046</u> 2 445	<u>10 948</u> 3 083	<u>7 567</u> 3 083	<u>9 127</u> 2 445	<u>8 607</u> 3 083		

8.04-08-2021

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{19\,542}{17\,357}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{19\,542}{17\,357}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{19\,542}{17\,357}$

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,881}{2\,802}$	$\frac{10\,661}{2\,802}$	$\frac{9\,601}{1\,763}$	$\frac{10\,661}{2\,802}$	$\frac{7\,780}{1\,763}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{9\,881}{2\,802}$	$\frac{10\,662}{2\,802}$	$\frac{3\,519}{2\,802}$	$\frac{10\,662}{2\,802}$	$\frac{5\,720}{2\,802}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{10\,168}{3\,083}$	$\frac{10\,948}{3\,083}$	$\frac{6\,604}{2\,445}$	$\frac{10\,948}{3\,083}$	$\frac{6\,916}{2\,445}$

8.04-08-2021

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 930</u> 2 418	<u>7 018</u> 2 418	<u>10 662</u> 2 802	<u>7 280</u> 2 802	<u>9 099</u> 2 418	<u>8 321</u> 2 802	<u>9 881</u> 2 802	

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 782</u> 1 971	<u>5 413</u> 1 971	<u>6 486</u> 1 971	<u>10 601</u> 2 233	<u>7 382</u> 2 233	<u>8 844</u> 1 971	<u>8 423</u> 2 233	

212-101-0100	3,5 7473-2010	3										
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 697</u> 16 283	<u>27 664</u> 16 283	<u>29 108</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283	<u>33 833</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283	
212-101-0200	5 7473-2010	3										

8.04-08-2021

18

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	$\frac{10\ 662}{2\ 802}$	$\frac{6\ 699}{2\ 418}$	$\frac{10\ 662}{2\ 802}$	$\frac{6\ 888}{2\ 418}$	

211-601-0100	-	23735-2014	3							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	$\frac{10\ 129}{2\ 233}$	$\frac{10\ 601}{2\ 233}$	$\frac{5\ 547}{1\ 971}$	$\frac{10\ 601}{2\ 233}$	$\frac{6\ 126}{1\ 971}$

212-101-0100	3,5	7473-2010	3							
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	$\frac{35\ 116}{16\ 283}$	$\frac{35\ 116}{16\ 283}$	$\frac{27\ 380}{16\ 283}$	$\frac{35\ 116}{16\ 283}$	$\frac{28\ 384}{16\ 283}$
212-101-0200	5	7473-2010	3							

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 071</u> 17 638	<u>32 304</u> 16 131	<u>31 761</u> 16 131	<u>17 908</u> 15 517	<u>34 569</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>29 678</u> 16 131
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 441</u> 18 549	<u>33 491</u> 17 546	<u>32 947</u> 17 546	<u>19 396</u> 16 544	<u>35 755</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>31 165</u> 17 546
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 733	<u>33 926</u> 17 721	<u>33 382</u> 17 721	<u>19 124</u> 16 709	<u>36 190</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>31 299</u> 17 721
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 379</u> 18 920	<u>34 107</u> 17 898	<u>33 564</u> 17 898	<u>19 293</u> 16 875	<u>36 371</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>31 480</u> 17 898
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 669</u> 19 204	<u>34 381</u> 18 166	<u>33 837</u> 18 166	<u>19 551</u> 17 128	<u>36 645</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>31 754</u> 18 166
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 963</u> 19 492	<u>34 659</u> 18 439	<u>34 115</u> 18 439	<u>19 814</u> 17 386	<u>36 923</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>32 032</u> 18 439
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 261</u> 19 785	<u>34 941</u> 18 716	<u>34 398</u> 18 716	<u>20 079</u> 17 646	<u>37 205</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>32 314</u> 18 716
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 379</u> 18 920	<u>34 107</u> 17 898	<u>33 564</u> 17 898	<u>19 293</u> 16 875	<u>36 371</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>31 480</u> 17 898
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 109	<u>34 289</u> 18 077	<u>33 746</u> 18 077	<u>19 466</u> 17 044	<u>36 554</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>31 663</u> 18 077
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 865</u> 19 396	<u>34 566</u> 18 348	<u>34 023</u> 18 348	<u>19 727</u> 17 300	<u>36 831</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>31 940</u> 18 348
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 161</u> 19 686	<u>34 846</u> 18 623	<u>34 303</u> 18 623	<u>19 992</u> 17 560	<u>37 111</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>32 220</u> 18 623
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 463</u> 19 982	<u>35 131</u> 18 902	<u>34 588</u> 18 902	<u>20 259</u> 17 822	<u>37 396</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>32 504</u> 18 902

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 228</u> 16 131	<u>27 413</u> 16 131	<u>28 953</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>33 935</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 985</u> 17 546	<u>28 952</u> 17 546	<u>30 396</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>35 121</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 850</u> 17 721	<u>29 035</u> 17 721	<u>30 575</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>35 556</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 031</u> 17 898	<u>29 216</u> 17 898	<u>30 756</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>35 737</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 305</u> 18 166	<u>29 489</u> 18 166	<u>31 029</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>36 011</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 583</u> 18 439	<u>29 767</u> 18 439	<u>31 307</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>36 289</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 865</u> 18 716	<u>30 050</u> 18 716	<u>31 590</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>36 571</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 031</u> 17 898	<u>29 216</u> 17 898	<u>30 756</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>35 737</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 213</u> 18 077	<u>29 398</u> 18 077	<u>30 938</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>35 920</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 490</u> 18 348	<u>29 675</u> 18 348	<u>31 215</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>36 197</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 771</u> 18 623	<u>29 955</u> 18 623	<u>31 495</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>36 477</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 055</u> 18 902	<u>30 240</u> 18 902	<u>31 780</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>36 762</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902

					-				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>34 960</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>26 870</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>28 228</u> 16 131
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 404</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>28 668</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>29 672</u> 17 546
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>36 582</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>28 491</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>29 850</u> 17 721
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>28 672</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>30 031</u> 17 898
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 037</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>28 946</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>30 305</u> 18 166
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>37 315</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>29 224</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>30 583</u> 18 439
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>37 597</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>29 506</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>30 865</u> 18 716
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>28 672</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>30 031</u> 17 898
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>28 855</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>30 213</u> 18 077
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>37 222</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>29 132</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>30 490</u> 18 348
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>37 503</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>29 412</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>30 771</u> 18 623
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>37 787</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>29 697</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>31 055</u> 18 902

212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 109	<u>34 289</u> 18 077	<u>33 746</u> 18 077	<u>19 466</u> 17 044	<u>36 554</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>31 663</u> 18 077
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 767</u> 19 300	<u>34 474</u> 18 258	<u>33 930</u> 18 258	<u>19 640</u> 17 215	<u>36 738</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>31 847</u> 18 258
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 063</u> 19 590	<u>34 753</u> 18 532	<u>34 210</u> 18 532	<u>19 903</u> 17 473	<u>37 017</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>32 126</u> 18 532
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 363</u> 19 884	<u>35 037</u> 18 810	<u>34 493</u> 18 810	<u>20 171</u> 17 735	<u>37 301</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>32 410</u> 18 810
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 667</u> 20 182	<u>35 324</u> 19 091	<u>34 780</u> 19 091	<u>20 442</u> 18 001	<u>37 588</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>32 697</u> 19 091
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 767</u> 19 300	<u>34 474</u> 18 258	<u>33 930</u> 18 258	<u>19 640</u> 17 215	<u>36 738</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>31 847</u> 18 258
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 964</u> 19 493	<u>34 660</u> 18 440	<u>34 116</u> 18 440	<u>19 815</u> 17 387	<u>36 924</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>32 033</u> 18 440
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 262</u> 19 786	<u>34 942</u> 18 717	<u>34 399</u> 18 717	<u>20 082</u> 17 648	<u>37 207</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>32 315</u> 18 717
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 565</u> 20 083	<u>35 228</u> 18 997	<u>34 685</u> 18 997	<u>20 352</u> 17 913	<u>37 492</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>32 601</u> 18 997
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 384	<u>35 518</u> 19 282	<u>34 975</u> 19 282	<u>20 625</u> 18 181	<u>37 783</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>32 892</u> 19 282
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 873</u> 18 424	<u>34 598</u> 18 379	<u>34 054</u> 18 379	<u>19 408</u> 16 987	<u>36 862</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>31 971</u> 18 379
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 061</u> 18 608	<u>34 785</u> 18 563	<u>34 241</u> 18 563	<u>19 580</u> 17 157	<u>37 049</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>32 158</u> 18 563

212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 213</u> 18 077	<u>29 398</u> 18 077	<u>30 938</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>35 920</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 398</u> 18 258	<u>29 583</u> 18 258	<u>31 123</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>36 104</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 677</u> 18 532	<u>29 862</u> 18 532	<u>31 402</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>36 383</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 961</u> 18 810	<u>30 146</u> 18 810	<u>31 685</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>36 667</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 248</u> 19 091	<u>30 433</u> 19 091	<u>31 972</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>36 954</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 398</u> 18 258	<u>29 583</u> 18 258	<u>31 123</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>36 104</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 584</u> 18 440	<u>29 769</u> 18 440	<u>31 308</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>36 290</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 866</u> 18 717	<u>30 051</u> 18 717	<u>31 591</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>36 572</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 152</u> 18 997	<u>30 337</u> 18 997	<u>31 877</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>36 858</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 442</u> 19 282	<u>30 627</u> 19 282	<u>32 167</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>37 149</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 522</u> 18 379	<u>29 707</u> 18 379	<u>31 246</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>36 228</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 709</u> 18 563	<u>29 894</u> 18 563	<u>31 433</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>36 415</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563

					-				
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>28 855</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>30 213</u> 18 077
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>29 039</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>30 398</u> 18 258
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>37 409</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>29 318</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>30 677</u> 18 532
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>37 693</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>29 602</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>30 961</u> 18 810
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>37 980</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>29 889</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>31 248</u> 19 091
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>29 039</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>30 398</u> 18 258
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>37 316</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>29 225</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>30 584</u> 18 440
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>29 508</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>30 866</u> 18 717
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>29 793</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>31 152</u> 18 997
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>38 174</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>30 084</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>31 442</u> 19 282
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>37 254</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>29 163</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>30 522</u> 18 379
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>37 441</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>29 350</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>30 709</u> 18 563

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 251</u> 18 795	<u>34 974</u> 18 748	<u>34 431</u> 18 748	<u>19 756</u> 17 328	<u>37 238</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>32 347</u> 18 748
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 538</u> 19 076	<u>35 261</u> 19 029	<u>34 717</u> 19 029	<u>20 022</u> 17 589	<u>37 525</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>32 634</u> 19 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 830</u> 19 362	<u>35 552</u> 19 315	<u>35 009</u> 19 315	<u>20 290</u> 17 852	<u>37 817</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>32 925</u> 19 315
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 126</u> 19 652	<u>35 848</u> 19 605	<u>35 305</u> 19 605	<u>20 563</u> 18 120	<u>38 112</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>33 221</u> 19 605
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 251</u> 18 795	<u>34 974</u> 18 748	<u>34 431</u> 18 748	<u>19 756</u> 17 328	<u>37 238</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>32 347</u> 18 748
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 443</u> 18 982	<u>35 166</u> 18 936	<u>34 622</u> 18 936	<u>19 932</u> 17 501	<u>37 430</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>32 539</u> 18 936
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 733</u> 19 267	<u>35 456</u> 19 221	<u>34 912</u> 19 221	<u>20 200</u> 17 764	<u>37 720</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>32 829</u> 19 221
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 556	<u>35 749</u> 19 508	<u>35 206</u> 19 508	<u>20 472</u> 18 031	<u>38 014</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>33 123</u> 19 508
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 326</u> 19 849	<u>36 048</u> 19 801	<u>35 504</u> 19 801	<u>20 747</u> 18 301	<u>38 312</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>33 421</u> 19 801
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 443</u> 18 982	<u>35 166</u> 18 936	<u>34 622</u> 18 936	<u>19 932</u> 17 501	<u>37 430</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>32 539</u> 18 936
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 172	<u>35 358</u> 19 125	<u>34 815</u> 19 125	<u>20 111</u> 17 677	<u>37 623</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>32 732</u> 19 125
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 930</u> 19 460	<u>35 652</u> 19 413	<u>35 108</u> 19 413	<u>20 382</u> 17 942	<u>37 916</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>33 025</u> 19 413
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 227</u> 19 752	<u>35 949</u> 19 704	<u>35 405</u> 19 704	<u>20 656</u> 18 211	<u>38 213</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>33 322</u> 19 704

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 898</u> 18 748	<u>30 083</u> 18 748	<u>31 623</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>36 604</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 185</u> 19 029	<u>30 370</u> 19 029	<u>31 909</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>36 891</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 476</u> 19 315	<u>30 661</u> 19 315	<u>32 201</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>37 182</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 772</u> 19 605	<u>30 957</u> 19 605	<u>32 497</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>37 478</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 898</u> 18 748	<u>30 083</u> 18 748	<u>31 623</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>36 604</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 090</u> 18 936	<u>30 274</u> 18 936	<u>31 814</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>36 796</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 380</u> 19 221	<u>30 565</u> 19 221	<u>32 104</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>37 086</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 673</u> 19 508	<u>30 858</u> 19 508	<u>32 398</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>37 380</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 972</u> 19 801	<u>31 156</u> 19 801	<u>32 696</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>37 678</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 090</u> 18 936	<u>30 274</u> 18 936	<u>31 814</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>36 796</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 282</u> 19 125	<u>30 467</u> 19 125	<u>32 007</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>36 989</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 576</u> 19 413	<u>30 761</u> 19 413	<u>32 301</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>37 282</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 873</u> 19 704	<u>31 058</u> 19 704	<u>32 598</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>37 579</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	

					-				
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>29 539</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>30 898</u> 18 748
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 917</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>29 826</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>31 185</u> 19 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>38 208</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>30 118</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>31 476</u> 19 315
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>38 504</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>30 413</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>31 772</u> 19 605
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>29 539</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>30 898</u> 18 748
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>29 731</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>31 090</u> 18 936
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>38 112</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>30 021</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>31 380</u> 19 221
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>38 405</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>30 315</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>31 673</u> 19 508
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 704</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>30 613</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>31 972</u> 19 801
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>29 731</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>31 090</u> 18 936
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>29 924</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>31 282</u> 19 125
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>38 308</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>30 217</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>31 576</u> 19 413
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 605</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>30 514</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>31 873</u> 19 704

212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 529</u> 20 047	<u>36 250</u> 20 000	<u>35 707</u> 20 000	<u>20 935</u> 18 484	<u>38 515</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>33 624</u> 20 000
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 172	<u>35 358</u> 19 125	<u>34 815</u> 19 125	<u>20 111</u> 17 677	<u>37 623</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>32 732</u> 19 125
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 832</u> 19 364	<u>35 554</u> 19 317	<u>35 011</u> 19 317	<u>20 291</u> 17 853	<u>37 819</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>32 928</u> 19 317
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 128</u> 19 654	<u>35 849</u> 19 606	<u>35 306</u> 19 606	<u>20 565</u> 18 122	<u>38 114</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>33 222</u> 19 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 429</u> 19 949	<u>36 150</u> 19 901	<u>35 606</u> 19 901	<u>20 842</u> 18 393	<u>38 414</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>33 523</u> 19 901
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 734</u> 20 248	<u>36 453</u> 20 199	<u>35 910</u> 20 199	<u>21 123</u> 18 669	<u>38 718</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>33 827</u> 20 199
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 957</u> 20 035	<u>34 387</u> 18 425	<u>33 844</u> 18 425	<u>19 672</u> 16 815	<u>36 651</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>32 061</u> 18 425
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 720</u> 20 234	<u>34 831</u> 18 608	<u>34 287</u> 18 608	<u>19 403</u> 16 983	<u>37 095</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>32 204</u> 18 608
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 926</u> 20 437	<u>35 021</u> 18 794	<u>34 477</u> 18 794	<u>19 576</u> 17 152	<u>37 285</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>32 394</u> 18 794
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 744	<u>35 309</u> 19 076	<u>34 765</u> 19 076	<u>19 839</u> 17 410	<u>37 573</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>32 682</u> 19 076
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 557</u> 21 055	<u>35 601</u> 19 363	<u>35 058</u> 19 363	<u>20 104</u> 17 670	<u>37 865</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>32 974</u> 19 363
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 879</u> 21 371	<u>35 897</u> 19 653	<u>35 353</u> 19 653	<u>20 375</u> 17 936	<u>38 161</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>33 270</u> 19 653

8.04-08-2021

212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 175</u> 20 000	<u>31 359</u> 20 000	<u>32 899</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>37 881</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 282</u> 19 125	<u>30 467</u> 19 125	<u>32 007</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>36 989</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 19 317	<u>30 663</u> 19 317	<u>32 203</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>37 185</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 773</u> 19 606	<u>30 958</u> 19 606	<u>32 498</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>37 480</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 074</u> 19 901	<u>31 258</u> 19 901	<u>32 798</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>37 780</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 377</u> 20 199	<u>31 562</u> 20 199	<u>33 102</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>38 084</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 882</u> 18 425	<u>29 848</u> 18 425	<u>31 293</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>36 017</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 755</u> 18 608	<u>29 940</u> 18 608	<u>31 480</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>36 461</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 945</u> 18 794	<u>30 130</u> 18 794	<u>31 669</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>36 651</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 233</u> 19 076	<u>30 418</u> 19 076	<u>31 957</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>36 939</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 525</u> 19 363	<u>30 710</u> 19 363	<u>32 250</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>37 231</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 821</u> 19 653	<u>31 006</u> 19 653	<u>32 545</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>37 527</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653

					-				
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 907</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>30 816</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>32 175</u> 20 000
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>29 924</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>31 282</u> 19 125
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>38 210</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>30 120</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>31 478</u> 19 317
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>38 505</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>30 415</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>31 773</u> 19 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 806</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>30 715</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>32 074</u> 19 901
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>39 109</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>31 019</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>32 377</u> 20 199
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>37 300</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>29 564</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>30 568</u> 18 425
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>29 396</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>30 755</u> 18 608
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>29 586</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>30 945</u> 18 794
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>37 965</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>29 874</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>31 233</u> 19 076
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>38 257</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>30 166</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>31 525</u> 19 363
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>38 553</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>30 462</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>31 821</u> 19 653

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 926</u> 20 437	<u>35 021</u> 18 794	<u>34 477</u> 18 794	<u>19 576</u> 17 152	<u>37 285</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>32 394</u> 18 794
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 134</u> 20 641	<u>35 213</u> 18 982	<u>34 669</u> 18 982	<u>19 751</u> 17 324	<u>37 477</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>32 586</u> 18 982
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 451</u> 20 951	<u>35 503</u> 19 267	<u>34 959</u> 19 267	<u>20 017</u> 17 584	<u>37 767</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>32 876</u> 19 267
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 265	<u>35 799</u> 19 557	<u>35 255</u> 19 557	<u>20 285</u> 17 848	<u>38 063</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>33 172</u> 19 557
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 583	<u>36 098</u> 19 850	<u>35 554</u> 19 850	<u>20 558</u> 18 115	<u>38 362</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>33 471</u> 19 850
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 134</u> 20 641	<u>35 213</u> 18 982	<u>34 669</u> 18 982	<u>19 751</u> 17 324	<u>37 477</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>32 586</u> 18 982
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 346</u> 20 848	<u>35 407</u> 19 173	<u>34 863</u> 19 173	<u>19 928</u> 17 497	<u>37 671</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>32 780</u> 19 173
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 664</u> 21 160	<u>35 700</u> 19 460	<u>35 157</u> 19 460	<u>20 195</u> 17 760	<u>37 965</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>33 074</u> 19 460
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 477	<u>35 997</u> 19 751	<u>35 454</u> 19 751	<u>20 467</u> 18 025	<u>38 262</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>33 371</u> 19 751
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 316</u> 21 800	<u>36 300</u> 20 048	<u>35 756</u> 20 048	<u>20 744</u> 18 297	<u>38 564</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>33 673</u> 20 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 346</u> 20 848	<u>35 407</u> 19 173	<u>34 863</u> 19 173	<u>19 928</u> 17 497	<u>37 671</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>32 780</u> 19 173
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 056	<u>35 602</u> 19 364	<u>35 059</u> 19 364	<u>20 107</u> 17 672	<u>37 867</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>32 975</u> 19 364
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 880</u> 21 372	<u>35 898</u> 19 654	<u>35 354</u> 19 654	<u>20 377</u> 17 937	<u>38 162</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>33 271</u> 19 654

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 945</u> 18 794	<u>30 130</u> 18 794	<u>31 669</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>36 651</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 137</u> 18 982	<u>30 322</u> 18 982	<u>31 861</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>36 843</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 427</u> 19 267	<u>30 612</u> 19 267	<u>32 151</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>37 133</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 723</u> 19 557	<u>30 907</u> 19 557	<u>32 447</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>37 429</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 022</u> 19 850	<u>31 207</u> 19 850	<u>32 746</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>37 728</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 137</u> 18 982	<u>30 322</u> 18 982	<u>31 861</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>36 843</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 331</u> 19 173	<u>30 516</u> 19 173	<u>32 056</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>37 037</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 624</u> 19 460	<u>30 809</u> 19 460	<u>32 349</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>37 331</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 921</u> 19 751	<u>31 106</u> 19 751	<u>32 646</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>37 628</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 224</u> 20 048	<u>31 409</u> 20 048	<u>32 948</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>37 930</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 331</u> 19 173	<u>30 516</u> 19 173	<u>32 056</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>37 037</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 526</u> 19 364	<u>30 711</u> 19 364	<u>32 251</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>37 233</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 822</u> 19 654	<u>31 007</u> 19 654	<u>32 547</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>37 528</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	

					-				
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>29 586</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>30 945</u> 18 794
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>29 778</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>31 137</u> 18 982
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>38 159</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>30 068</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>31 427</u> 19 267
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>38 455</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>30 364</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>31 723</u> 19 557
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>38 754</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>30 663</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>32 022</u> 19 850
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>29 778</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>31 137</u> 18 982
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>29 972</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>31 331</u> 19 173
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>38 356</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>30 266</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>31 624</u> 19 460
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 653</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>30 563</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>31 921</u> 19 751
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>38 956</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>30 865</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>32 224</u> 20 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>29 972</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>31 331</u> 19 173
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>38 258</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>30 168</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>31 526</u> 19 364
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>38 554</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>30 463</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>31 822</u> 19 654

212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 207</u> 21 692	<u>36 199</u> 19 949	<u>35 656</u> 19 949	<u>20 651</u> 18 206	<u>38 464</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>33 573</u> 19 949
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 539</u> 22 018	<u>36 504</u> 20 248	<u>35 960</u> 20 248	<u>20 929</u> 18 479	<u>38 768</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>33 877</u> 20 248
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 842</u> 20 903	<u>35 613</u> 19 627	<u>35 070</u> 19 627	<u>21 240</u> 18 352	<u>37 878</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>33 288</u> 19 627
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 111	<u>36 070</u> 19 823	<u>35 526</u> 19 823	<u>20 985</u> 18 534	<u>38 334</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>33 443</u> 19 823
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 322	<u>36 271</u> 20 020	<u>35 728</u> 20 020	<u>21 174</u> 18 719	<u>38 536</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>33 645</u> 20 020
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 642	<u>36 578</u> 20 321	<u>36 035</u> 20 321	<u>21 461</u> 19 000	<u>38 843</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>33 952</u> 20 321
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 21 966	<u>36 888</u> 20 625	<u>36 345</u> 20 625	<u>21 751</u> 19 285	<u>39 153</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>34 262</u> 20 625
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 822</u> 22 296	<u>37 204</u> 20 935	<u>36 661</u> 20 935	<u>22 047</u> 19 575	<u>39 469</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>34 578</u> 20 935
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 322	<u>36 271</u> 20 020	<u>35 728</u> 20 020	<u>21 174</u> 18 719	<u>38 536</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>33 645</u> 20 020
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 046</u> 21 535	<u>36 476</u> 20 221	<u>35 933</u> 20 221	<u>21 366</u> 18 907	<u>38 741</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>33 850</u> 20 221
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 376</u> 21 858	<u>36 785</u> 20 524	<u>36 242</u> 20 524	<u>21 654</u> 19 190	<u>39 050</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>34 159</u> 20 524
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 711</u> 22 186	<u>37 099</u> 20 832	<u>36 556</u> 20 832	<u>21 949</u> 19 479	<u>39 363</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>34 472</u> 20 832

212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 123</u> 19 949	<u>31 308</u> 19 949	<u>32 848</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>37 830</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 428</u> 20 248	<u>31 613</u> 20 248	<u>33 153</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>38 134</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 108</u> 19 627	<u>31 075</u> 19 627	<u>32 519</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>37 244</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 994</u> 19 823	<u>31 179</u> 19 823	<u>32 719</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>37 700</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 195</u> 20 020	<u>31 380</u> 20 020	<u>32 920</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>37 902</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 20 321	<u>31 687</u> 20 321	<u>33 227</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>38 209</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 813</u> 20 625	<u>31 997</u> 20 625	<u>33 537</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>38 519</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 128</u> 20 935	<u>32 313</u> 20 935	<u>33 853</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>38 835</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 195</u> 20 020	<u>31 380</u> 20 020	<u>32 920</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>37 902</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 400</u> 20 221	<u>31 585</u> 20 221	<u>33 125</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>38 107</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 710</u> 20 524	<u>31 894</u> 20 524	<u>33 434</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>38 416</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 023</u> 20 832	<u>32 208</u> 20 832	<u>33 748</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>38 729</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832

					-				
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>38 855</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>30 765</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>32 123</u> 19 949
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>39 160</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>31 069</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>32 428</u> 20 248
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>38 527</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>30 791</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>31 795</u> 19 627
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 726</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>30 635</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>31 994</u> 19 823
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>30 837</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>32 195</u> 20 020
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>39 234</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>31 144</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>32 502</u> 20 321
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 545</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>31 454</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>32 813</u> 20 625
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 860</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>31 770</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>33 128</u> 20 935
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>30 837</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>32 195</u> 20 020
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>31 042</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>32 400</u> 20 221
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>39 442</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>31 351</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>32 710</u> 20 524
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 755</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>31 664</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>33 023</u> 20 832

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 519	<u>37 418</u> 21 144	<u>36 875</u> 21 144	<u>22 247</u> 19 771	<u>39 683</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>34 791</u> 21 144
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 046</u> 21 535	<u>36 476</u> 20 221	<u>35 933</u> 20 221	<u>21 366</u> 18 907	<u>38 741</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>33 850</u> 20 221
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 266</u> 21 751	<u>36 682</u> 20 423	<u>36 139</u> 20 423	<u>21 559</u> 19 096	<u>38 947</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>34 056</u> 20 423
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 599</u> 22 077	<u>36 995</u> 20 729	<u>36 451</u> 20 729	<u>21 851</u> 19 382	<u>39 259</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>34 368</u> 20 729
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 936</u> 22 407	<u>37 312</u> 21 040	<u>36 768</u> 21 040	<u>22 148</u> 19 673	<u>39 576</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>34 685</u> 21 040
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 279</u> 22 743	<u>37 634</u> 21 356	<u>37 091</u> 21 356	<u>22 448</u> 19 968	<u>39 899</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>35 008</u> 21 356
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 266</u> 21 751	<u>36 682</u> 20 423	<u>36 139</u> 20 423	<u>21 559</u> 19 096	<u>38 947</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>34 056</u> 20 423
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 488</u> 21 968	<u>36 891</u> 20 627	<u>36 347</u> 20 627	<u>21 753</u> 19 286	<u>39 155</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>34 264</u> 20 627
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 298	<u>37 206</u> 20 937	<u>36 663</u> 20 937	<u>22 048</u> 19 576	<u>39 471</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>34 580</u> 20 937
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 632	<u>37 527</u> 21 251	<u>36 983</u> 21 251	<u>22 347</u> 19 869	<u>39 791</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>34 900</u> 21 251
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 512</u> 22 971	<u>37 852</u> 21 569	<u>37 308</u> 21 569	<u>22 651</u> 20 167	<u>40 116</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>35 225</u> 21 569
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 621	<u>37 516</u> 21 240	<u>36 972</u> 21 240	<u>22 338</u> 19 860	<u>39 780</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>34 889</u> 21 240
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 384</u> 22 846	<u>37 732</u> 21 452	<u>37 188</u> 21 452	<u>22 540</u> 20 058	<u>39 996</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>35 105</u> 21 452

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 342</u> 21 144	<u>32 527</u> 21 144	<u>34 067</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>39 049</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 400</u> 20 221	<u>31 585</u> 20 221	<u>33 125</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>38 107</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 606</u> 20 423	<u>31 791</u> 20 423	<u>33 331</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>38 313</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 919</u> 20 729	<u>32 104</u> 20 729	<u>33 644</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>38 625</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 236</u> 21 040	<u>32 421</u> 21 040	<u>33 960</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>38 942</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 558</u> 21 356	<u>32 743</u> 21 356	<u>34 283</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>39 265</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 606</u> 20 423	<u>31 791</u> 20 423	<u>33 331</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>38 313</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 815</u> 20 627	<u>32 000</u> 20 627	<u>33 539</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>38 521</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 131</u> 20 937	<u>32 315</u> 20 937	<u>33 855</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>38 837</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 451</u> 21 251	<u>32 636</u> 21 251	<u>34 175</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>39 157</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 776</u> 21 569	<u>32 960</u> 21 569	<u>34 500</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>39 482</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 440</u> 21 240	<u>32 624</u> 21 240	<u>34 164</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>39 146</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 656</u> 21 452	<u>32 841</u> 21 452	<u>34 380</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>39 362</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	

					-				
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>40 074</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>31 984</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>33 342</u> 21 144
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>31 042</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>32 400</u> 20 221
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>31 248</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>32 606</u> 20 423
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 651</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>31 560</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>32 919</u> 20 729
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 968</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>31 877</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>33 236</u> 21 040
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 290</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>32 200</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>33 558</u> 21 356
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>31 248</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>32 606</u> 20 423
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 547</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>31 456</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>32 815</u> 20 627
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 863</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>31 772</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>33 131</u> 20 937
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 183</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>32 092</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>33 451</u> 21 251
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 508</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>32 417</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>33 776</u> 21 569
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 172</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>32 081</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>33 440</u> 21 240
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 388</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>32 297</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>33 656</u> 21 452

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 734</u> 23 189	<u>38 060</u> 21 774	<u>37 516</u> 21 774	<u>22 846</u> 20 358	<u>40 324</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>35 433</u> 21 774
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 089</u> 23 538	<u>38 394</u> 22 101	<u>37 850</u> 22 101	<u>23 159</u> 20 665	<u>40 658</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>35 767</u> 22 101
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 449</u> 23 890	<u>38 732</u> 22 432	<u>38 188</u> 22 432	<u>23 474</u> 20 974	<u>40 996</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>36 105</u> 22 432
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 841</u> 22 863	<u>37 720</u> 21 692	<u>37 176</u> 21 692	<u>23 453</u> 20 521	<u>39 984</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>35 394</u> 21 692
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 632</u> 23 090	<u>38 196</u> 21 907	<u>37 653</u> 21 907	<u>23 220</u> 20 725	<u>40 461</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>35 570</u> 21 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 985</u> 23 435	<u>38 532</u> 22 236	<u>37 988</u> 22 236	<u>23 538</u> 21 036	<u>40 796</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>35 905</u> 22 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 344</u> 23 788	<u>38 872</u> 22 570	<u>38 328</u> 22 570	<u>23 859</u> 21 352	<u>41 136</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>36 245</u> 22 570
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 708</u> 24 144	<u>39 217</u> 22 908	<u>38 674</u> 22 908	<u>24 186</u> 21 672	<u>41 482</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>36 591</u> 22 908
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 632</u> 23 090	<u>38 196</u> 21 907	<u>37 653</u> 21 907	<u>23 220</u> 20 725	<u>40 461</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>35 570</u> 21 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 868</u> 23 321	<u>38 420</u> 22 126	<u>37 876</u> 22 126	<u>23 432</u> 20 933	<u>40 684</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>35 793</u> 22 126
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 224</u> 23 670	<u>38 759</u> 22 459	<u>38 215</u> 22 459	<u>23 752</u> 21 246	<u>41 023</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>36 132</u> 22 459
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 587</u> 24 025	<u>39 102</u> 22 795	<u>38 558</u> 22 795	<u>24 077</u> 21 565	<u>41 366</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>36 475</u> 22 795

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 984</u> 21 774	<u>33 169</u> 21 774	<u>34 709</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>39 690</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 318</u> 22 101	<u>33 502</u> 22 101	<u>35 042</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>40 024</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 656</u> 22 432	<u>33 841</u> 22 432	<u>35 380</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>40 362</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 214</u> 21 692	<u>33 181</u> 21 692	<u>34 625</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>39 350</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 120</u> 21 907	<u>33 305</u> 21 907	<u>34 845</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>39 827</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 456</u> 22 236	<u>33 641</u> 22 236	<u>35 181</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>40 162</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 796</u> 22 570	<u>33 981</u> 22 570	<u>35 521</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>40 502</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 142</u> 22 908	<u>34 326</u> 22 908	<u>35 866</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>40 848</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 120</u> 21 907	<u>33 305</u> 21 907	<u>34 845</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>39 827</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 344</u> 22 126	<u>33 529</u> 22 126	<u>35 068</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>40 050</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 683</u> 22 459	<u>33 867</u> 22 459	<u>35 407</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>40 389</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 026</u> 22 795	<u>34 211</u> 22 795	<u>35 751</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>40 732</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795

					-				
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 716</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>32 625</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>33 984</u> 21 774
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 050</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>32 959</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>34 318</u> 22 101
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 388</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>33 297</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>34 656</u> 22 432
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>40 633</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>32 897</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>33 901</u> 21 692
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>32 762</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>34 120</u> 21 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 188</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>33 097</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>34 456</u> 22 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 528</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>33 437</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>34 796</u> 22 570
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>41 874</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>33 783</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>35 142</u> 22 908
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>32 762</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>34 120</u> 21 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>32 985</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>34 344</u> 22 126
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>41 415</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>33 324</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>34 683</u> 22 459
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>41 758</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>33 667</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>35 026</u> 22 795

212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 954</u> 24 386	<u>39 451</u> 23 137	<u>38 907</u> 23 137	<u>24 407</u> 21 889	<u>41 715</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>36 824</u> 23 137
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 868</u> 23 321	<u>38 420</u> 22 126	<u>37 876</u> 22 126	<u>23 432</u> 20 933	<u>40 684</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>35 793</u> 22 126
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 105</u> 23 553	<u>38 645</u> 22 347	<u>38 102</u> 22 347	<u>23 645</u> 21 142	<u>40 910</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>36 018</u> 22 347
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 465</u> 23 906	<u>38 987</u> 22 683	<u>38 444</u> 22 683	<u>23 968</u> 21 458	<u>41 252</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>36 361</u> 22 683
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 832</u> 24 265	<u>39 334</u> 23 023	<u>38 791</u> 23 023	<u>24 297</u> 21 781	<u>41 599</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>36 707</u> 23 023
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 629	<u>39 686</u> 23 368	<u>39 143</u> 23 368	<u>24 630</u> 22 107	<u>41 951</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>37 060</u> 23 368
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 819</u> 24 253	<u>39 323</u> 23 012	<u>38 779</u> 23 012	<u>24 285</u> 21 769	<u>41 587</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>36 696</u> 23 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 066</u> 24 496	<u>39 557</u> 23 242	<u>39 014</u> 23 242	<u>24 508</u> 21 987	<u>41 822</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>36 931</u> 23 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 442</u> 24 864	<u>39 913</u> 23 591	<u>39 370</u> 23 591	<u>24 844</u> 22 317	<u>42 178</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>37 286</u> 23 591
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 822</u> 25 236	<u>40 274</u> 23 945	<u>39 731</u> 23 945	<u>25 186</u> 22 652	<u>42 539</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>37 648</u> 23 945
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 207</u> 25 614	<u>40 640</u> 24 303	<u>40 097</u> 24 303	<u>25 533</u> 22 992	<u>42 905</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>38 014</u> 24 303
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 783</u> 23 786	<u>39 343</u> 23 283	<u>38 799</u> 23 283	<u>25 758</u> 22 781	<u>41 607</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>37 017</u> 23 283

212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 375</u> 23 137	<u>34 560</u> 23 137	<u>36 100</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>41 081</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 344</u> 22 126	<u>33 529</u> 22 126	<u>35 068</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>40 050</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 569</u> 22 347	<u>33 754</u> 22 347	<u>35 294</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>40 276</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 912</u> 22 683	<u>34 096</u> 22 683	<u>35 636</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>40 618</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 258</u> 23 023	<u>34 443</u> 23 023	<u>35 983</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>40 965</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 611</u> 23 368	<u>34 795</u> 23 368	<u>36 335</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>41 317</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 247</u> 23 012	<u>34 432</u> 23 012	<u>35 972</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>40 953</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 482</u> 23 242	<u>34 666</u> 23 242	<u>36 206</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>41 188</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>35 837</u> 23 591	<u>35 022</u> 23 591	<u>36 562</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>41 544</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 199</u> 23 945	<u>35 383</u> 23 945	<u>36 923</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>41 905</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 564</u> 24 303	<u>35 749</u> 24 303	<u>37 289</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>42 271</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 837</u> 23 283	<u>34 804</u> 23 283	<u>36 249</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>40 973</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283

					-				
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>42 107</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>34 016</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>35 375</u> 23 137
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>32 985</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>34 344</u> 22 126
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>41 301</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>33 211</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>34 569</u> 22 347
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 644</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>33 553</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>34 912</u> 22 683
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>41 990</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>33 900</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>35 258</u> 23 023
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 343</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>34 252</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>35 611</u> 23 368
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>41 979</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>33 888</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>35 247</u> 23 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 214</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>34 123</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>35 482</u> 23 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 569</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>34 479</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>35 837</u> 23 591
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>42 931</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>34 840</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>36 199</u> 23 945
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 296</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>35 206</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>36 564</u> 24 303
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>42 256</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>34 520</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>35 524</u> 23 283

212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 583</u> 24 022	<u>39 837</u> 23 516	<u>39 293</u> 23 516	<u>25 550</u> 23 009	<u>42 101</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>37 210</u> 23 516
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 383	<u>40 196</u> 23 868	<u>39 653</u> 23 868	<u>25 902</u> 23 354	<u>42 460</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>37 569</u> 23 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 325</u> 24 749	<u>40 562</u> 24 227	<u>40 018</u> 24 227	<u>26 259</u> 23 705	<u>42 826</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>37 935</u> 24 227
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 704</u> 25 120	<u>40 932</u> 24 590	<u>40 389</u> 24 590	<u>26 622</u> 24 060	<u>43 197</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>38 306</u> 24 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 583</u> 24 022	<u>39 837</u> 23 516	<u>39 293</u> 23 516	<u>25 550</u> 23 009	<u>42 101</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>37 210</u> 23 516
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 263	<u>40 076</u> 23 750	<u>39 532</u> 23 750	<u>25 784</u> 23 239	<u>42 340</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>37 449</u> 23 750
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 200</u> 24 627	<u>40 440</u> 24 107	<u>39 896</u> 24 107	<u>26 141</u> 23 588	<u>42 704</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>37 813</u> 24 107
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 577</u> 24 996	<u>40 809</u> 24 469	<u>40 265</u> 24 469	<u>26 501</u> 23 941	<u>43 073</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>38 182</u> 24 469
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 959</u> 25 371	<u>41 183</u> 24 835	<u>40 639</u> 24 835	<u>26 868</u> 24 301	<u>43 447</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>38 556</u> 24 835
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 263	<u>40 076</u> 23 750	<u>39 532</u> 23 750	<u>25 784</u> 23 239	<u>42 340</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>37 449</u> 23 750
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 077</u> 24 506	<u>40 318</u> 23 988	<u>39 775</u> 23 988	<u>26 022</u> 23 472	<u>42 583</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>37 692</u> 23 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 451</u> 24 873	<u>40 685</u> 24 348	<u>40 142</u> 24 348	<u>26 381</u> 23 823	<u>42 950</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>38 059</u> 24 348
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 246	<u>41 058</u> 24 713	<u>40 515</u> 24 713	<u>26 745</u> 24 181	<u>43 323</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>38 431</u> 24 713

212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 761</u> 23 516	<u>34 946</u> 23 516	<u>36 486</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>41 467</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 120</u> 23 868	<u>35 305</u> 23 868	<u>36 845</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>41 826</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 486</u> 24 227	<u>35 671</u> 24 227	<u>37 211</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>42 192</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 856</u> 24 590	<u>36 041</u> 24 590	<u>37 581</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>42 563</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 761</u> 23 516	<u>34 946</u> 23 516	<u>36 486</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>41 467</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 000</u> 23 750	<u>35 185</u> 23 750	<u>36 725</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>41 706</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 364</u> 24 107	<u>35 548</u> 24 107	<u>37 088</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>42 070</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 733</u> 24 469	<u>35 918</u> 24 469	<u>37 458</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>42 439</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 107</u> 24 835	<u>36 292</u> 24 835	<u>37 831</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>42 813</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 000</u> 23 750	<u>35 185</u> 23 750	<u>36 725</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>41 706</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 242</u> 23 988	<u>35 427</u> 23 988	<u>36 967</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>41 949</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 609</u> 24 348	<u>35 794</u> 24 348	<u>37 334</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>42 316</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 982</u> 24 713	<u>36 167</u> 24 713	<u>37 707</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>42 689</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713

					-				
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>34 402</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>35 761</u> 23 516
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>42 852</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>34 761</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>36 120</u> 23 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>35 127</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>36 486</u> 24 227
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>43 588</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>35 498</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>36 856</u> 24 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>34 402</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>35 761</u> 23 516
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>34 641</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>36 000</u> 23 750
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>43 096</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>35 005</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>36 364</u> 24 107
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>43 465</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>35 374</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>36 733</u> 24 469
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>43 839</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>35 748</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>37 107</u> 24 835
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>34 641</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>36 000</u> 23 750
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>42 974</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>34 884</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>36 242</u> 23 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>43 341</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>35 251</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>36 609</u> 24 348
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>43 714</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>35 624</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>36 982</u> 24 713

212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 219</u> 25 625	<u>41 437</u> 25 084	<u>40 893</u> 25 084	<u>27 115</u> 24 543	<u>43 701</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>38 810</u> 25 084
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 819</u> 25 234	<u>41 046</u> 24 701	<u>40 502</u> 24 701	<u>26 732</u> 24 168	<u>43 310</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>38 419</u> 24 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 076</u> 25 485	<u>41 297</u> 24 947	<u>40 754</u> 24 947	<u>26 979</u> 24 410	<u>43 562</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>38 670</u> 24 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 467</u> 25 868	<u>41 679</u> 25 322	<u>41 136</u> 25 322	<u>27 352</u> 24 776	<u>43 943</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>39 052</u> 25 322
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 862</u> 26 256	<u>42 066</u> 25 702	<u>41 523</u> 25 702	<u>27 732</u> 25 149	<u>44 331</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>39 440</u> 25 702
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 264</u> 26 650	<u>42 460</u> 26 087	<u>41 916</u> 26 087	<u>28 117</u> 25 526	<u>44 724</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>39 833</u> 26 087
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 695</u> 24 680	<u>40 813</u> 24 725	<u>40 270</u> 24 725	<u>27 787</u> 24 770	<u>43 078</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>38 488</u> 24 725
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 631</u> 25 050	<u>41 448</u> 25 096	<u>40 905</u> 25 096	<u>27 725</u> 25 141	<u>43 713</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>38 822</u> 25 096
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 832</u> 25 472	<u>41 288</u> 25 472	<u>28 109</u> 25 518	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>39 205</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>42 222</u> 25 854	<u>41 678</u> 25 854	<u>28 499</u> 25 900	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>39 595</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>41 322</u> 24 972	<u>40 778</u> 24 972	<u>27 598</u> 25 016	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>38 695</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 704</u> 25 346	<u>41 161</u> 25 346	<u>27 980</u> 25 392	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>39 077</u> 25 346

212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 361</u> 25 084	<u>36 545</u> 25 084	<u>38 085</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>43 067</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 970</u> 24 701	<u>36 155</u> 24 701	<u>37 694</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>42 676</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 221</u> 24 947	<u>36 406</u> 24 947	<u>37 946</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>42 928</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 603</u> 25 322	<u>36 788</u> 25 322	<u>38 328</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>43 309</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 991</u> 25 702	<u>37 175</u> 25 702	<u>38 715</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>43 697</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 384</u> 26 087	<u>37 568</u> 26 087	<u>39 108</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>44 090</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 308</u> 24 725	<u>36 275</u> 24 725	<u>37 719</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>42 444</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 373</u> 25 096	<u>36 557</u> 25 096	<u>38 097</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>43 079</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 756</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 146</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 246</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 628</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346

					-				
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>44 093</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>36 002</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>37 361</u> 25 084
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>43 702</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>35 611</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>36 970</u> 24 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>35 863</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>37 221</u> 24 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>44 335</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>36 244</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>37 603</u> 25 322
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>44 723</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>36 632</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>37 991</u> 25 702
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>45 116</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>37 025</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>38 384</u> 26 087
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>43 726</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>35 991</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>36 994</u> 24 725
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>36 014</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>37 373</u> 25 096
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>42 092</u> 25 726	<u>41 548</u> 25 726	<u>28 369</u> 25 773	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>39 465</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>42 485</u> 26 112	<u>41 942</u> 26 112	<u>28 764</u> 26 160	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>39 859</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>42 340</u> 25 970	<u>41 797</u> 25 970	<u>28 619</u> 26 018	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>39 714</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 739</u> 26 361	<u>42 195</u> 26 361	<u>29 016</u> 26 407	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>40 112</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>43 141</u> 26 755	<u>42 598</u> 26 755	<u>29 421</u> 26 804	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>40 515</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 551</u> 27 157	<u>43 007</u> 27 157	<u>29 831</u> 27 206	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>40 924</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 547</u> 24 967	<u>41 237</u> 24 889	<u>40 694</u> 24 889	<u>28 247</u> 25 653	<u>43 502</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>38 611</u> 24 889
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 929</u> 25 341	<u>41 618</u> 25 262	<u>41 075</u> 25 262	<u>28 639</u> 26 037	<u>43 883</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>38 991</u> 25 262
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 317</u> 25 722	<u>42 005</u> 25 641	<u>41 461</u> 25 641	<u>29 037</u> 26 428	<u>44 269</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>39 378</u> 25 641
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 710</u> 26 107	<u>42 397</u> 26 026	<u>41 854</u> 26 026	<u>29 442</u> 26 825	<u>44 661</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>39 770</u> 26 026
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 802</u> 25 217	<u>41 491</u> 25 138	<u>40 948</u> 25 138	<u>28 509</u> 25 910	<u>43 756</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>38 865</u> 25 138
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 187</u> 25 595	<u>41 876</u> 25 514	<u>41 332</u> 25 514	<u>28 905</u> 26 298	<u>44 140</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514	<u>39 249</u> 25 514

8.04-08-2021

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 016</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 409</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 265</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 663</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 065</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 475</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 161</u> 24 889	<u>36 346</u> 24 889	<u>37 886</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>42 868</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 542</u> 25 262	<u>36 727</u> 25 262	<u>38 267</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>43 249</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 929</u> 25 641	<u>37 114</u> 25 641	<u>38 653</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>43 635</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 321</u> 26 026	<u>37 506</u> 26 026	<u>39 046</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>44 027</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 415</u> 25 138	<u>36 600</u> 25 138	<u>38 140</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>43 122</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 800</u> 25 514	<u>36 984</u> 25 514	<u>38 524</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514	<u>43 506</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514

					-				
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>43 893</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>35 803</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>37 161</u> 24 889
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>44 274</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>36 184</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>37 542</u> 25 262
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>44 661</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>36 570</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>37 929</u> 25 641
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>45 053</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>36 962</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>38 321</u> 26 026
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>44 147</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>36 057</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>37 415</u> 25 138
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>44 532</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514	<u>36 441</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514	<u>37 800</u> 25 514

212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 579</u> 25 979	<u>42 267</u> 25 898	<u>41 723</u> 25 898	<u>29 308</u> 26 693	<u>44 531</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898	<u>39 640</u> 25 898
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 977</u> 26 369	<u>42 662</u> 26 286	<u>42 119</u> 26 286	<u>29 715</u> 27 093	<u>44 927</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286	<u>40 036</u> 26 286
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 831</u> 26 226	<u>42 517</u> 26 143	<u>41 974</u> 26 143	<u>29 565</u> 26 946	<u>44 782</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143	<u>39 890</u> 26 143
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 232</u> 26 619	<u>42 916</u> 26 535	<u>42 373</u> 26 535	<u>29 978</u> 27 350	<u>45 181</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535	<u>40 289</u> 26 535
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 640</u> 27 018	<u>43 323</u> 26 934	<u>42 780</u> 26 934	<u>30 396</u> 27 760	<u>45 588</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934	<u>40 696</u> 26 934
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 053</u> 27 424	<u>43 735</u> 27 337	<u>43 191</u> 27 337	<u>30 821</u> 28 176	<u>45 999</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337	<u>41 108</u> 27 337
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 721</u> 25 686	<u>42 525</u> 26 403	<u>41 982</u> 26 403	<u>30 184</u> 27 121	<u>44 789</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403	<u>40 199</u> 26 403
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 672</u> 26 070	<u>43 185</u> 26 798	<u>42 641</u> 26 798	<u>30 157</u> 27 525	<u>45 449</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798	<u>40 558</u> 26 798
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 460	<u>43 595</u> 27 200	<u>43 051</u> 27 200	<u>30 578</u> 27 938	<u>45 859</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200	<u>40 968</u> 27 200
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 476</u> 26 858	<u>44 010</u> 27 607	<u>43 467</u> 27 607	<u>31 005</u> 28 357	<u>46 275</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607	<u>41 384</u> 27 607
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 541</u> 25 941	<u>43 049</u> 26 665	<u>42 506</u> 26 665	<u>30 017</u> 27 389	<u>45 314</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665	<u>40 423</u> 26 665
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 938</u> 26 331	<u>43 457</u> 27 065	<u>42 914</u> 27 065	<u>30 438</u> 27 801	<u>45 722</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>40 830</u> 27 065

212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 191</u> 25 898	<u>37 375</u> 25 898	<u>38 915</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898	<u>43 897</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898	
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 586</u> 26 286	<u>37 771</u> 26 286	<u>39 311</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286	<u>44 293</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286	
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 441</u> 26 143	<u>37 626</u> 26 143	<u>39 166</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143	<u>44 148</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143	
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 840</u> 26 535	<u>38 025</u> 26 535	<u>39 565</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535	<u>44 547</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535	
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 247</u> 26 934	<u>38 432</u> 26 934	<u>39 972</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934	<u>44 954</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934	
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 659</u> 27 337	<u>38 844</u> 27 337	<u>40 383</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337	<u>45 365</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337	
212-101-1100	30 7473-2010	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 019</u> 26 403	<u>37 986</u> 26 403	<u>39 431</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403	<u>44 155</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403	
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 109</u> 26 798	<u>38 294</u> 26 798	<u>39 833</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798	<u>44 815</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798	
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 519</u> 27 200	<u>38 704</u> 27 200	<u>40 243</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200	<u>45 225</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200	
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 934</u> 27 607	<u>39 119</u> 27 607	<u>40 659</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607	<u>45 641</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607	
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 974</u> 26 665	<u>38 158</u> 26 665	<u>39 698</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665	<u>44 680</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665	
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 381</u> 27 065	<u>38 566</u> 27 065	<u>40 106</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>45 088</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	

					-				
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>44 923</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898	<u>36 832</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898	<u>38 191</u> 25 898
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>45 318</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286	<u>37 228</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286	<u>38 586</u> 26 286
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>45 173</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143	<u>37 083</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143	<u>38 441</u> 26 143
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>45 572</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535	<u>37 482</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535	<u>38 840</u> 26 535
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>45 979</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934	<u>37 889</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934	<u>39 247</u> 26 934
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>46 391</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337	<u>38 300</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337	<u>39 659</u> 27 337
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>45 438</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403	<u>37 702</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403	<u>38 706</u> 26 403
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>45 841</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798	<u>37 750</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798	<u>39 109</u> 26 798
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>46 251</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200	<u>38 160</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200	<u>39 519</u> 27 200
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>46 666</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607	<u>38 576</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607	<u>39 934</u> 27 607
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>45 706</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665	<u>37 615</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665	<u>38 974</u> 26 665
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>46 113</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>38 023</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>39 381</u> 27 065

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 340</u> 26 725	<u>43 872</u> 27 472	<u>43 328</u> 27 472	<u>30 862</u> 28 217	<u>46 136</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>41 245</u> 27 472
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 127	<u>44 292</u> 27 884	<u>43 749</u> 27 884	<u>31 294</u> 28 641	<u>46 556</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>41 665</u> 27 884
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 599</u> 26 978	<u>44 137</u> 27 732	<u>43 594</u> 27 732	<u>31 136</u> 28 485	<u>46 402</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>41 511</u> 27 732
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 012</u> 27 384	<u>44 562</u> 28 149	<u>44 019</u> 28 149	<u>31 572</u> 28 913	<u>46 827</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>41 936</u> 28 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 431</u> 27 794	<u>44 993</u> 28 571	<u>44 450</u> 28 571	<u>32 013</u> 29 346	<u>47 257</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>42 366</u> 28 571
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 857</u> 28 212	<u>45 429</u> 28 999	<u>44 886</u> 28 999	<u>32 462</u> 29 786	<u>47 694</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>42 803</u> 28 999
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 484</u> 26 865	<u>43 306</u> 26 917	<u>42 763</u> 26 917	<u>30 379</u> 27 744	<u>45 571</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>40 679</u> 26 917
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 895</u> 27 268	<u>43 718</u> 27 320	<u>43 174</u> 27 320	<u>30 804</u> 28 160	<u>45 982</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>41 091</u> 27 320
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 312</u> 27 677	<u>44 136</u> 27 731	<u>43 592</u> 27 731	<u>31 235</u> 28 583	<u>46 400</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>41 509</u> 27 731
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 735</u> 28 093	<u>44 560</u> 28 146	<u>44 016</u> 28 146	<u>31 672</u> 29 011	<u>46 824</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>41 933</u> 28 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 135	<u>43 580</u> 27 186	<u>43 037</u> 27 186	<u>30 662</u> 28 021	<u>45 845</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>40 954</u> 27 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 173</u> 27 541	<u>43 997</u> 27 594	<u>43 453</u> 27 594	<u>31 091</u> 28 441	<u>46 261</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>41 370</u> 27 594

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 796</u> 27 472	<u>38 981</u> 27 472	<u>40 520</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>45 502</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 216</u> 27 884	<u>39 401</u> 27 884	<u>40 941</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>45 922</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 062</u> 27 732	<u>39 246</u> 27 732	<u>40 786</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>45 768</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 486</u> 28 149	<u>39 671</u> 28 149	<u>41 211</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>46 193</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 917</u> 28 571	<u>40 102</u> 28 571	<u>41 642</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>46 623</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 353</u> 28 999	<u>40 538</u> 28 999	<u>42 078</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>47 060</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 230</u> 26 917	<u>38 415</u> 26 917	<u>39 955</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>44 937</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 642</u> 27 320	<u>38 827</u> 27 320	<u>40 366</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>45 348</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 060</u> 27 731	<u>39 245</u> 27 731	<u>40 785</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>45 766</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 484</u> 28 146	<u>39 669</u> 28 146	<u>41 209</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>46 190</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 505</u> 27 186	<u>38 689</u> 27 186	<u>40 229</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>45 211</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 921</u> 27 594	<u>39 105</u> 27 594	<u>40 645</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>45 627</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594

					-				
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>46 528</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>38 437</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>39 796</u> 27 472
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>46 948</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>38 858</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>40 216</u> 27 884
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>46 794</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>38 703</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>40 062</u> 27 732
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>47 218</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>39 128</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>40 486</u> 28 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>47 649</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>39 558</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>40 917</u> 28 571
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>48 085</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>39 995</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>41 353</u> 28 999
212-101-1200	35 7473-2010	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>45 962</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>37 872</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>39 230</u> 26 917
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>46 374</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>38 283</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>39 642</u> 27 320
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>46 792</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>38 701</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>40 060</u> 27 731
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>47 216</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>39 125</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>40 484</u> 28 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>46 237</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>38 146</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>39 505</u> 27 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>46 653</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>38 562</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>39 921</u> 27 594

212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 594</u> 27 954	<u>44 419</u> 28 008	<u>43 876</u> 28 008	<u>31 526</u> 28 868	<u>46 684</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>41 793</u> 28 008
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 022</u> 28 374	<u>44 848</u> 28 429	<u>44 304</u> 28 429	<u>31 968</u> 29 302	<u>47 112</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>42 221</u> 28 429
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 220	<u>44 690</u> 28 274	<u>44 147</u> 28 274	<u>31 805</u> 29 142	<u>46 955</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>42 064</u> 28 274
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 297</u> 28 643	<u>45 122</u> 28 697	<u>44 579</u> 28 697	<u>32 251</u> 29 579	<u>47 387</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>42 496</u> 28 697
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 734</u> 29 072	<u>45 562</u> 29 129	<u>45 019</u> 29 129	<u>32 704</u> 30 023	<u>47 826</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>42 935</u> 29 129
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 179</u> 29 508	<u>46 008</u> 29 565	<u>45 464</u> 29 565	<u>33 163</u> 30 473	<u>48 272</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>43 381</u> 29 565
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 690</u> 28 048	<u>44 405</u> 27 994	<u>43 861</u> 27 994	<u>31 512</u> 28 854	<u>46 669</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>41 778</u> 27 994
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 119</u> 28 469	<u>44 833</u> 28 414	<u>44 290</u> 28 414	<u>31 953</u> 29 286	<u>47 098</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>42 206</u> 28 414
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 554</u> 28 895	<u>45 267</u> 28 840	<u>44 724</u> 28 840	<u>32 401</u> 29 726	<u>47 532</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>42 641</u> 28 840
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 996</u> 29 329	<u>45 709</u> 29 273	<u>45 166</u> 29 273	<u>32 857</u> 30 172	<u>47 974</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>43 083</u> 29 273
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 976</u> 28 328	<u>44 690</u> 28 274	<u>44 147</u> 28 274	<u>31 806</u> 29 143	<u>46 955</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>42 064</u> 28 274
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 409</u> 28 754	<u>45 122</u> 28 697	<u>44 579</u> 28 697	<u>32 252</u> 29 580	<u>47 387</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>42 496</u> 28 697

212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 343</u> 28 008	<u>39 528</u> 28 008	<u>41 068</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>46 050</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 772</u> 28 429	<u>39 957</u> 28 429	<u>41 497</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>46 478</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 28 274	<u>39 799</u> 28 274	<u>41 339</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>46 321</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 046</u> 28 697	<u>40 231</u> 28 697	<u>41 771</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>46 753</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 486</u> 29 129	<u>40 671</u> 29 129	<u>42 211</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>47 192</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 932</u> 29 565	<u>41 116</u> 29 565	<u>42 656</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>47 638</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 329</u> 27 994	<u>39 514</u> 27 994	<u>41 053</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>46 035</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 757</u> 28 414	<u>39 942</u> 28 414	<u>41 482</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>46 464</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 191</u> 28 840	<u>40 376</u> 28 840	<u>41 916</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>46 898</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 634</u> 29 273	<u>40 818</u> 29 273	<u>42 358</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>47 340</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 28 274	<u>39 799</u> 28 274	<u>41 339</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>46 321</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 046</u> 28 697	<u>40 231</u> 28 697	<u>41 771</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>46 753</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697

					-				
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>47 075</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>38 985</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>40 343</u> 28 008
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 504</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>39 413</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>40 772</u> 28 429
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>39 256</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>40 614</u> 28 274
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>39 688</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>41 046</u> 28 697
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>40 127</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>41 486</u> 29 129
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>40 573</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>41 932</u> 29 565
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>47 061</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>38 970</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>40 329</u> 27 994
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 489</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>39 399</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>40 757</u> 28 414
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 923</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>39 833</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>41 191</u> 28 840
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 366</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>40 275</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>41 634</u> 29 273
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>39 256</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>40 614</u> 28 274
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>39 688</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>41 046</u> 28 697

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 849</u> 29 185	<u>45 562</u> 29 129	<u>45 019</u> 29 129	<u>32 705</u> 30 024	<u>47 826</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>42 935</u> 29 129
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 296</u> 29 622	<u>46 008</u> 29 565	<u>45 464</u> 29 565	<u>33 164</u> 30 474	<u>48 272</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>43 381</u> 29 565
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 132</u> 29 461	<u>45 843</u> 29 404	<u>45 300</u> 29 404	<u>32 995</u> 30 308	<u>48 108</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>43 216</u> 29 404
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 583</u> 29 904	<u>46 293</u> 29 846	<u>45 750</u> 29 846	<u>33 459</u> 30 763	<u>48 558</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>43 667</u> 29 846
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 039</u> 30 351	<u>46 750</u> 30 293	<u>46 207</u> 30 293	<u>33 929</u> 31 224	<u>49 015</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>44 123</u> 30 293
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 807	<u>47 214</u> 30 748	<u>46 670</u> 30 748	<u>34 407</u> 31 693	<u>49 478</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>44 587</u> 30 748
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 441</u> 29 765	<u>45 262</u> 28 834	<u>44 718</u> 28 834	<u>32 395</u> 29 720	<u>47 526</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>42 635</u> 28 834
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 897</u> 30 212	<u>45 703</u> 29 267	<u>45 159</u> 29 267	<u>32 849</u> 30 165	<u>47 967</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>43 076</u> 29 267
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 359</u> 30 665	<u>46 150</u> 29 706	<u>45 607</u> 29 706	<u>33 312</u> 30 619	<u>48 415</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>43 524</u> 29 706
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>33 829</u> 31 125	<u>46 605</u> 30 151	<u>46 062</u> 30 151	<u>33 780</u> 31 078	<u>48 869</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>43 978</u> 30 151
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>32 745</u> 30 063	<u>45 555</u> 29 122	<u>45 012</u> 29 122	<u>32 698</u> 30 017	<u>47 820</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>42 929</u> 29 122
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 204</u> 30 513	<u>46 001</u> 29 559	<u>45 457</u> 29 559	<u>33 158</u> 30 468	<u>48 265</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>43 374</u> 29 559

8.04-08-2021

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 486</u> 29 129	<u>40 671</u> 29 129	<u>42 211</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>47 192</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 932</u> 29 565	<u>41 116</u> 29 565	<u>42 656</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>47 638</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 767</u> 29 404	<u>40 952</u> 29 404	<u>42 492</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>47 474</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 217</u> 29 846	<u>41 402</u> 29 846	<u>42 942</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>47 924</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 674</u> 30 293	<u>41 859</u> 30 293	<u>43 399</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>48 380</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 138</u> 30 748	<u>42 323</u> 30 748	<u>43 862</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>48 844</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 186</u> 28 834	<u>40 371</u> 28 834	<u>41 910</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>46 892</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 627</u> 29 267	<u>40 812</u> 29 267	<u>42 351</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>47 333</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 074</u> 29 706	<u>41 259</u> 29 706	<u>42 799</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>47 781</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 529</u> 30 151	<u>41 714</u> 30 151	<u>43 254</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>48 235</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 479</u> 29 122	<u>40 664</u> 29 122	<u>42 204</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>47 186</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 925</u> 29 559	<u>41 110</u> 29 559	<u>42 649</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>47 631</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559

					-				
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>40 127</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>41 486</u> 29 129
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>40 573</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>41 932</u> 29 565
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 499</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>40 409</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>41 767</u> 29 404
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 949</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>40 859</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>42 217</u> 29 846
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 406</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>41 316</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>42 674</u> 30 293
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 870</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>41 779</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>43 138</u> 30 748
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 918</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>39 827</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>41 186</u> 28 834
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 359</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>40 268</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>41 627</u> 29 267
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 806</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>40 716</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>42 074</u> 29 706
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 261</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>41 170</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>42 529</u> 30 151
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 211</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>40 121</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>41 479</u> 29 122
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 657</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>40 566</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>41 925</u> 29 559

212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>33 671</u> 30 971	<u>46 453</u> 30 002	<u>45 910</u> 30 002	<u>33 624</u> 30 925	<u>48 717</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>43 826</u> 30 002
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 145</u> 31 436	<u>46 912</u> 30 452	<u>46 369</u> 30 452	<u>34 098</u> 31 389	<u>49 177</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>44 286</u> 30 452
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 972</u> 31 266	<u>46 744</u> 30 288	<u>46 201</u> 30 288	<u>33 923</u> 31 218	<u>49 009</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>44 118</u> 30 288
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 450</u> 31 735	<u>47 207</u> 30 741	<u>46 663</u> 30 741	<u>34 400</u> 31 686	<u>49 471</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>44 580</u> 30 741
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>34 936</u> 32 211	<u>47 677</u> 31 203	<u>47 134</u> 31 203	<u>34 885</u> 32 161	<u>49 942</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>45 051</u> 31 203
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 429</u> 32 694	<u>48 155</u> 31 670	<u>47 611</u> 31 670	<u>35 378</u> 32 644	<u>50 419</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>45 528</u> 31 670
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 723</u> 17 296	<u>32 787</u> 16 604	<u>32 244</u> 16 604	<u>18 486</u> 16 084	<u>35 052</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>30 161</u> 16 604
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 520	<u>33 127</u> 16 938	<u>32 584</u> 16 938	<u>18 700</u> 16 293	<u>35 392</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>30 501</u> 16 938
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 708</u> 19 242	<u>34 778</u> 18 556	<u>34 234</u> 18 556	<u>19 918</u> 17 487	<u>37 042</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>32 151</u> 18 556
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 904</u> 19 434	<u>34 967</u> 18 742	<u>34 424</u> 18 742	<u>20 095</u> 17 661	<u>37 232</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>32 340</u> 18 742

212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 377</u> 30 002	<u>41 562</u> 30 002	<u>43 102</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>48 083</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 836</u> 30 452	<u>42 021</u> 30 452	<u>43 561</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>48 543</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 669</u> 30 288	<u>41 853</u> 30 288	<u>43 393</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>48 375</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 131</u> 30 741	<u>42 316</u> 30 741	<u>43 856</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>48 837</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 601</u> 31 203	<u>42 786</u> 31 203	<u>44 326</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>49 308</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 079</u> 31 670	<u>43 264</u> 31 670	<u>44 803</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>49 785</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670
212-101-1500	3,5 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 711</u> 16 604	<u>27 896</u> 16 604	<u>29 436</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>34 418</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 051</u> 16 938	<u>28 236</u> 16 938	<u>29 776</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>34 758</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 702</u> 18 556	<u>29 887</u> 18 556	<u>31 427</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>36 408</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 891</u> 18 742	<u>30 076</u> 18 742	<u>31 616</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>36 598</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742

					-				
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 109</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>41 019</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>42 377</u> 30 002
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 568</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>41 478</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>42 836</u> 30 452
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 401</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>41 310</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>42 669</u> 30 288
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 863</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>41 772</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>43 131</u> 30 741
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 333</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>42 243</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>43 601</u> 31 203
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 811</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>42 720</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>44 079</u> 31 670
212-101-1500	7473-2010 3,5	3							
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>35 443</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>27 353</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>28 711</u> 16 604
212-101-1600	7473-2010 5,	3							
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>35 783</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>27 693</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>29 051</u> 16 938
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 434</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>29 343</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>30 702</u> 18 556
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 623</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>29 533</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>30 891</u> 18 742

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 102</u> 19 629	<u>35 159</u> 18 929	<u>34 615</u> 18 929	<u>20 275</u> 17 838	<u>37 423</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>32 532</u> 18 929
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 923	<u>35 448</u> 19 213	<u>34 904</u> 19 213	<u>20 548</u> 18 106	<u>37 712</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>32 821</u> 19 213
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 708</u> 20 223	<u>35 741</u> 19 501	<u>35 198</u> 19 501	<u>20 826</u> 18 378	<u>38 006</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>33 115</u> 19 501
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 017</u> 20 525	<u>36 041</u> 19 794	<u>35 497</u> 19 794	<u>21 106</u> 18 652	<u>38 305</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>33 414</u> 19 794
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 102</u> 19 629	<u>35 159</u> 18 929	<u>34 615</u> 18 929	<u>20 275</u> 17 838	<u>37 423</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>32 532</u> 18 929
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 303</u> 19 825	<u>35 351</u> 19 118	<u>34 808</u> 19 118	<u>20 458</u> 18 017	<u>37 616</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>32 725</u> 19 118
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 123	<u>35 644</u> 19 405	<u>35 100</u> 19 405	<u>20 733</u> 18 287	<u>37 908</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>33 017</u> 19 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 914</u> 20 425	<u>35 941</u> 19 696	<u>35 398</u> 19 696	<u>21 013</u> 18 561	<u>38 205</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>33 314</u> 19 696
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 226</u> 20 731	<u>36 243</u> 19 992	<u>35 699</u> 19 992	<u>21 297</u> 18 839	<u>38 507</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>33 616</u> 19 992
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 303</u> 19 825	<u>35 351</u> 19 118	<u>34 808</u> 19 118	<u>20 458</u> 18 017	<u>37 616</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>32 725</u> 19 118
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 505</u> 20 024	<u>35 546</u> 19 309	<u>35 003</u> 19 309	<u>20 641</u> 18 197	<u>37 811</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>32 920</u> 19 309
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 812</u> 20 324	<u>35 842</u> 19 600	<u>35 299</u> 19 600	<u>20 920</u> 18 470	<u>38 107</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>33 216</u> 19 600
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 123</u> 20 629	<u>36 142</u> 19 893	<u>35 598</u> 19 893	<u>21 203</u> 18 747	<u>38 406</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>33 515</u> 19 893

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 083</u> 18 929	<u>30 268</u> 18 929	<u>31 807</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>36 789</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 372</u> 19 213	<u>30 557</u> 19 213	<u>32 097</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>37 078</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 666</u> 19 501	<u>30 850</u> 19 501	<u>32 390</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>37 372</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 965</u> 19 794	<u>31 150</u> 19 794	<u>32 689</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>37 671</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 083</u> 18 929	<u>30 268</u> 18 929	<u>31 807</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>36 789</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 276</u> 19 118	<u>30 460</u> 19 118	<u>32 000</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>36 982</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 568</u> 19 405	<u>30 753</u> 19 405	<u>32 293</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>37 274</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 865</u> 19 696	<u>31 050</u> 19 696	<u>32 590</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>37 571</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 167</u> 19 992	<u>31 351</u> 19 992	<u>32 891</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>37 873</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 276</u> 19 118	<u>30 460</u> 19 118	<u>32 000</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>36 982</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 471</u> 19 309	<u>30 655</u> 19 309	<u>32 195</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>37 177</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 766</u> 19 600	<u>30 951</u> 19 600	<u>32 491</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>37 473</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 066</u> 19 893	<u>31 251</u> 19 893	<u>32 790</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>37 772</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893

					-				
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>29 724</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>31 083</u> 18 929
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 104</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>30 013</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>31 372</u> 19 213
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>38 398</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>30 307</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>31 666</u> 19 501
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>38 697</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>30 606</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>31 965</u> 19 794
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>29 724</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>31 083</u> 18 929
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>29 917</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>31 276</u> 19 118
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 300</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>30 209</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>31 568</u> 19 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>38 597</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>30 506</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>31 865</u> 19 696
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>38 899</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>30 808</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>32 167</u> 19 992
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>29 917</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>31 276</u> 19 118
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>30 112</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>31 471</u> 19 309
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>38 498</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>30 408</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>31 766</u> 19 600
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>38 798</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>30 707</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>32 066</u> 19 893

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 438</u> 20 938	<u>36 447</u> 20 192	<u>35 903</u> 20 192	<u>21 489</u> 19 028	<u>38 711</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>33 820</u> 20 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 505</u> 20 024	<u>35 546</u> 19 309	<u>35 003</u> 19 309	<u>20 641</u> 18 197	<u>37 811</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>32 920</u> 19 309
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 709</u> 20 224	<u>35 744</u> 19 503	<u>35 200</u> 19 503	<u>20 827</u> 18 379	<u>38 008</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>33 117</u> 19 503
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 019</u> 20 528	<u>36 042</u> 19 795	<u>35 498</u> 19 795	<u>21 109</u> 18 655	<u>38 306</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>33 415</u> 19 795
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 835	<u>36 345</u> 20 092	<u>35 801</u> 20 092	<u>21 394</u> 18 934	<u>38 609</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>33 718</u> 20 092
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 651</u> 21 147	<u>36 652</u> 20 393	<u>36 108</u> 20 393	<u>21 683</u> 19 218	<u>38 916</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>34 025</u> 20 393
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 813</u> 19 345	<u>35 535</u> 19 298	<u>34 992</u> 19 298	<u>20 274</u> 17 837	<u>37 800</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>32 908</u> 19 298
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 010</u> 19 538	<u>35 731</u> 19 491	<u>35 188</u> 19 491	<u>20 455</u> 18 014	<u>37 996</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>33 105</u> 19 491
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 734	<u>35 931</u> 19 686	<u>35 387</u> 19 686	<u>20 640</u> 18 195	<u>38 195</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>33 304</u> 19 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 511</u> 20 030	<u>36 232</u> 19 982	<u>35 689</u> 19 982	<u>20 918</u> 18 468	<u>38 497</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>33 606</u> 19 982
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 817</u> 20 330	<u>36 537</u> 20 281	<u>35 994</u> 20 281	<u>21 200</u> 18 745	<u>38 802</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>33 911</u> 20 281
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 129</u> 20 636	<u>36 848</u> 20 585	<u>36 304</u> 20 585	<u>21 488</u> 19 026	<u>39 112</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>34 221</u> 20 585

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 371</u> 20 192	<u>31 555</u> 20 192	<u>33 095</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>38 077</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 471</u> 19 309	<u>30 655</u> 19 309	<u>32 195</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>37 177</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 668</u> 19 503	<u>30 853</u> 19 503	<u>32 392</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>37 374</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 966</u> 19 795	<u>31 151</u> 19 795	<u>32 691</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>37 672</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 269</u> 20 092	<u>31 453</u> 20 092	<u>32 993</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>37 975</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 576</u> 20 393	<u>31 761</u> 20 393	<u>33 300</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>38 282</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 459</u> 19 298	<u>30 644</u> 19 298	<u>32 184</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>37 165</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 655</u> 19 491	<u>30 840</u> 19 491	<u>32 380</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>37 362</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 855</u> 19 686	<u>31 040</u> 19 686	<u>32 579</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>37 561</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 156</u> 19 982	<u>31 341</u> 19 982	<u>32 881</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>37 863</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 461</u> 20 281	<u>31 646</u> 20 281	<u>33 186</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>38 168</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 20 585	<u>31 957</u> 20 585	<u>33 497</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>38 478</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585

					-				
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 103</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>31 012</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>32 371</u> 20 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>30 112</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>31 471</u> 19 309
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>38 400</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>30 309</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>31 668</u> 19 503
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>38 698</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>30 607</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>31 966</u> 19 795
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 001</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>30 910</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>32 269</u> 20 092
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>39 308</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>31 217</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>32 576</u> 20 393
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 191</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>30 101</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>31 459</u> 19 298
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>38 387</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>30 297</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>31 655</u> 19 491
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>30 496</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>31 855</u> 19 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>38 888</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>30 798</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>32 156</u> 19 982
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>39 193</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>31 103</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>32 461</u> 20 281
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>39 504</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>31 413</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>32 772</u> 20 585

212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 734	<u>35 931</u> 19 686	<u>35 387</u> 19 686	<u>20 640</u> 18 195	<u>38 195</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>33 304</u> 19 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 411</u> 19 931	<u>36 131</u> 19 883	<u>35 588</u> 19 883	<u>20 825</u> 18 377	<u>38 396</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>33 505</u> 19 883
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 716</u> 20 231	<u>36 435</u> 20 181	<u>35 892</u> 20 181	<u>21 106</u> 18 652	<u>38 700</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>33 809</u> 20 181
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 025</u> 20 533	<u>36 745</u> 20 484	<u>36 201</u> 20 484	<u>21 391</u> 18 932	<u>39 009</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>34 118</u> 20 484
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 339</u> 20 841	<u>37 058</u> 20 791	<u>36 514</u> 20 791	<u>21 681</u> 19 216	<u>39 322</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>34 431</u> 20 791
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 411</u> 19 931	<u>36 131</u> 19 883	<u>35 588</u> 19 883	<u>20 825</u> 18 377	<u>38 396</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>33 505</u> 19 883
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 613</u> 20 130	<u>36 334</u> 20 082	<u>35 791</u> 20 082	<u>21 012</u> 18 560	<u>38 599</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>33 708</u> 20 082
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 922</u> 20 433	<u>36 642</u> 20 383	<u>36 098</u> 20 383	<u>21 297</u> 18 839	<u>38 906</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>34 015</u> 20 383
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 234</u> 20 739	<u>36 953</u> 20 689	<u>36 410</u> 20 689	<u>21 584</u> 19 121	<u>39 218</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>34 327</u> 20 689
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 050	<u>37 270</u> 20 999	<u>36 726</u> 20 999	<u>21 878</u> 19 409	<u>39 534</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>34 643</u> 20 999
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 613</u> 20 130	<u>36 334</u> 20 082	<u>35 791</u> 20 082	<u>21 012</u> 18 560	<u>38 599</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>33 708</u> 20 082
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 820</u> 20 332	<u>36 540</u> 20 283	<u>35 996</u> 20 283	<u>21 202</u> 18 746	<u>38 804</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>33 913</u> 20 283
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 131</u> 20 637	<u>36 849</u> 20 586	<u>36 306</u> 20 586	<u>21 489</u> 19 028	<u>39 113</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>34 222</u> 20 586

212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 855</u> 19 686	<u>31 040</u> 19 686	<u>32 579</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>37 561</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 055</u> 19 883	<u>31 240</u> 19 883	<u>32 780</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>37 762</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 359</u> 20 181	<u>31 544</u> 20 181	<u>33 084</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>38 066</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 669</u> 20 484	<u>31 854</u> 20 484	<u>33 393</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>38 375</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 982</u> 20 791	<u>32 166</u> 20 791	<u>33 706</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>38 688</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 055</u> 19 883	<u>31 240</u> 19 883	<u>32 780</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>37 762</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 258</u> 20 082	<u>31 443</u> 20 082	<u>32 983</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>37 965</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 566</u> 20 383	<u>31 750</u> 20 383	<u>33 290</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>38 272</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 877</u> 20 689	<u>32 062</u> 20 689	<u>33 602</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>38 584</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 194</u> 20 999	<u>32 378</u> 20 999	<u>33 918</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>38 900</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 258</u> 20 082	<u>31 443</u> 20 082	<u>32 983</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>37 965</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 464</u> 20 283	<u>31 648</u> 20 283	<u>33 188</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>38 170</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 773</u> 20 586	<u>31 958</u> 20 586	<u>33 498</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>38 479</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586

					-				
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>30 496</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>31 855</u> 19 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>30 697</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>32 055</u> 19 883
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>39 091</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>31 001</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>32 359</u> 20 181
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>39 401</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>31 310</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>32 669</u> 20 484
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>39 714</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>31 623</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>32 982</u> 20 791
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>30 697</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>32 055</u> 19 883
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>30 900</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>32 258</u> 20 082
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>39 298</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>31 207</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>32 566</u> 20 383
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>39 609</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>31 519</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>32 877</u> 20 689
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>31 835</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>33 194</u> 20 999
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>30 900</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>32 258</u> 20 082
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>39 196</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>31 105</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>32 464</u> 20 283
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>39 505</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>31 414</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>32 773</u> 20 586

212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 446</u> 20 946	<u>37 164</u> 20 895	<u>36 621</u> 20 895	<u>21 780</u> 19 313	<u>39 429</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>34 537</u> 20 895
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 766</u> 21 260	<u>37 484</u> 21 209	<u>36 940</u> 21 209	<u>22 075</u> 19 603	<u>39 748</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>34 857</u> 21 209
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 249</u> 20 753	<u>35 893</u> 19 650	<u>35 350</u> 19 650	<u>20 451</u> 18 010	<u>38 158</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>33 267</u> 19 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 461</u> 20 961	<u>36 094</u> 19 846	<u>35 551</u> 19 846	<u>20 634</u> 18 190	<u>38 358</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>33 467</u> 19 846
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 675</u> 21 171	<u>36 296</u> 20 044	<u>35 752</u> 20 044	<u>20 820</u> 18 372	<u>38 560</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>33 669</u> 20 044
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 488	<u>36 603</u> 20 345	<u>36 060</u> 20 345	<u>21 100</u> 18 647	<u>38 867</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>33 976</u> 20 345
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 328</u> 21 811	<u>36 914</u> 20 650	<u>36 370</u> 20 650	<u>21 386</u> 18 927	<u>39 178</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>34 287</u> 20 650
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 661</u> 22 138	<u>37 230</u> 20 960	<u>36 686</u> 20 960	<u>21 676</u> 19 211	<u>39 494</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>34 603</u> 20 960
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 675</u> 21 171	<u>36 296</u> 20 044	<u>35 752</u> 20 044	<u>20 820</u> 18 372	<u>38 560</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>33 669</u> 20 044
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 382	<u>36 501</u> 20 245	<u>35 958</u> 20 245	<u>21 007</u> 18 555	<u>38 765</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>33 874</u> 20 245
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 217</u> 21 702	<u>36 810</u> 20 549	<u>36 267</u> 20 549	<u>21 291</u> 18 834	<u>39 075</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>34 184</u> 20 549
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 550</u> 22 028	<u>37 124</u> 20 857	<u>36 581</u> 20 857	<u>21 580</u> 19 116	<u>39 389</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>34 498</u> 20 857

212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 088</u> 20 895	<u>32 273</u> 20 895	<u>33 813</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>38 795</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 408</u> 21 209	<u>32 593</u> 21 209	<u>34 133</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>39 114</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 817</u> 19 650	<u>31 002</u> 19 650	<u>32 542</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>37 524</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 018</u> 19 846	<u>31 203</u> 19 846	<u>32 743</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>37 724</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 220</u> 20 044	<u>31 405</u> 20 044	<u>32 944</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>37 926</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 527</u> 20 345	<u>31 712</u> 20 345	<u>33 252</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>38 233</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 838</u> 20 650	<u>32 023</u> 20 650	<u>33 562</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>38 544</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 154</u> 20 960	<u>32 339</u> 20 960	<u>33 879</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>38 860</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 220</u> 20 044	<u>31 405</u> 20 044	<u>32 944</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>37 926</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 425</u> 20 245	<u>31 610</u> 20 245	<u>33 150</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>38 131</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 735</u> 20 549	<u>31 919</u> 20 549	<u>33 459</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>38 441</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 049</u> 20 857	<u>32 233</u> 20 857	<u>33 773</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>38 755</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857

					-				
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>39 820</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>31 730</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>33 088</u> 20 895
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>40 140</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>32 049</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>33 408</u> 21 209
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 549</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>30 459</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>31 817</u> 19 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 750</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>30 659</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>32 018</u> 19 846
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>30 861</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>32 220</u> 20 044
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 259</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>31 168</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>32 527</u> 20 345
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>39 570</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>31 479</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>32 838</u> 20 650
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>39 886</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>31 795</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>33 154</u> 20 960
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>30 861</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>32 220</u> 20 044
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>31 066</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>32 425</u> 20 245
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 467</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>31 376</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>32 735</u> 20 549
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>39 781</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>31 690</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>33 049</u> 20 857

212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 887</u> 22 359	<u>37 444</u> 21 170	<u>36 901</u> 21 170	<u>21 872</u> 19 403	<u>39 709</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>34 817</u> 21 170
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 382	<u>36 501</u> 20 245	<u>35 958</u> 20 245	<u>21 007</u> 18 555	<u>38 765</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>33 874</u> 20 245
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 109</u> 21 596	<u>36 707</u> 20 448	<u>36 164</u> 20 448	<u>21 196</u> 18 740	<u>38 972</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>34 081</u> 20 448
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 439</u> 21 920	<u>37 020</u> 20 754	<u>36 477</u> 20 754	<u>21 483</u> 19 022	<u>39 285</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>34 393</u> 20 754
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 248	<u>37 338</u> 21 065	<u>36 794</u> 21 065	<u>21 774</u> 19 307	<u>39 602</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>34 711</u> 21 065
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 115</u> 22 582	<u>37 660</u> 21 381	<u>37 116</u> 21 381	<u>22 070</u> 19 597	<u>39 924</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>35 033</u> 21 381
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 109</u> 21 596	<u>36 707</u> 20 448	<u>36 164</u> 20 448	<u>21 196</u> 18 740	<u>38 972</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>34 081</u> 20 448
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 812	<u>36 916</u> 20 652	<u>36 372</u> 20 652	<u>21 388</u> 18 928	<u>39 180</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>34 289</u> 20 652
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 662</u> 22 139	<u>37 231</u> 20 961	<u>36 688</u> 20 961	<u>21 677</u> 19 212	<u>39 495</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>34 604</u> 20 961
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 001</u> 22 470	<u>37 552</u> 21 276	<u>37 008</u> 21 276	<u>21 971</u> 19 500	<u>39 816</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>34 925</u> 21 276
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 345</u> 22 808	<u>37 878</u> 21 596	<u>37 335</u> 21 596	<u>22 270</u> 19 793	<u>40 143</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>35 252</u> 21 596
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 461</u> 21 941	<u>37 129</u> 20 861	<u>36 586</u> 20 861	<u>21 893</u> 19 424	<u>39 393</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>34 502</u> 20 861

212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 368</u> 21 170	<u>32 553</u> 21 170	<u>34 093</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>39 075</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 425</u> 20 245	<u>31 610</u> 20 245	<u>33 150</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>38 131</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 631</u> 20 448	<u>31 816</u> 20 448	<u>33 356</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>38 338</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 944</u> 20 754	<u>32 129</u> 20 754	<u>33 669</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>38 651</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 262</u> 21 065	<u>32 446</u> 21 065	<u>33 986</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>38 968</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 584</u> 21 381	<u>32 768</u> 21 381	<u>34 308</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>39 290</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 631</u> 20 448	<u>31 816</u> 20 448	<u>33 356</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>38 338</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 840</u> 20 652	<u>32 025</u> 20 652	<u>33 565</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>38 546</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 155</u> 20 961	<u>32 340</u> 20 961	<u>33 880</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>38 861</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 476</u> 21 276	<u>32 661</u> 21 276	<u>34 201</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>39 182</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 802</u> 21 596	<u>32 987</u> 21 596	<u>34 527</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>39 509</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 053</u> 20 861	<u>32 238</u> 20 861	<u>33 778</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>38 759</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861

					-				
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 100</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>32 010</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>33 368</u> 21 170
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>31 066</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>32 425</u> 20 245
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>31 273</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>32 631</u> 20 448
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>39 676</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>31 586</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>32 944</u> 20 754
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>39 994</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>31 903</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>33 262</u> 21 065
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>40 316</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>32 225</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>33 584</u> 21 381
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>31 273</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>32 631</u> 20 448
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>39 572</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>31 481</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>32 840</u> 20 652
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>39 887</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>31 796</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>33 155</u> 20 961
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>40 208</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>32 117</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>33 476</u> 21 276
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>40 534</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>32 444</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>33 802</u> 21 596
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>39 785</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>31 694</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>33 053</u> 20 861

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 161	<u>37 341</u> 21 069	<u>36 798</u> 21 069	<u>22 092</u> 19 619	<u>39 605</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>34 714</u> 21 069
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 911</u> 22 382	<u>37 556</u> 21 280	<u>37 013</u> 21 280	<u>22 292</u> 19 815	<u>39 821</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>34 930</u> 21 280
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 254</u> 22 718	<u>37 882</u> 21 599	<u>37 338</u> 21 599	<u>22 595</u> 20 112	<u>40 146</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>35 255</u> 21 599
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 601</u> 23 059	<u>38 213</u> 21 923	<u>37 669</u> 21 923	<u>22 903</u> 20 414	<u>40 477</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>35 586</u> 21 923
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 954</u> 23 405	<u>38 548</u> 22 252	<u>38 005</u> 22 252	<u>23 215</u> 20 720	<u>40 813</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>35 922</u> 22 252
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 911</u> 22 382	<u>37 556</u> 21 280	<u>37 013</u> 21 280	<u>22 292</u> 19 815	<u>39 821</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>34 930</u> 21 280
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 138</u> 22 606	<u>37 774</u> 21 493	<u>37 231</u> 21 493	<u>22 494</u> 20 013	<u>40 038</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>35 147</u> 21 493
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 485</u> 22 945	<u>38 103</u> 21 816	<u>37 559</u> 21 816	<u>22 800</u> 20 313	<u>40 367</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>35 476</u> 21 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 289	<u>38 436</u> 22 142	<u>37 893</u> 22 142	<u>23 111</u> 20 618	<u>40 700</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>35 809</u> 22 142
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 192</u> 23 638	<u>38 775</u> 22 475	<u>38 232</u> 22 475	<u>23 426</u> 20 927	<u>41 039</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>36 148</u> 22 475
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 138</u> 22 606	<u>37 774</u> 21 493	<u>37 231</u> 21 493	<u>22 494</u> 20 013	<u>40 038</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>35 147</u> 21 493
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 832	<u>37 993</u> 21 708	<u>37 449</u> 21 708	<u>22 698</u> 20 213	<u>40 257</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>35 366</u> 21 708
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 719</u> 23 175	<u>38 325</u> 22 034	<u>37 782</u> 22 034	<u>23 008</u> 20 517	<u>40 589</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>35 698</u> 22 034

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 265</u> 21 069	<u>32 450</u> 21 069	<u>33 990</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>38 971</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 480</u> 21 280	<u>32 665</u> 21 280	<u>34 205</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>39 187</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 806</u> 21 599	<u>32 991</u> 21 599	<u>34 530</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>39 512</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 137</u> 21 923	<u>33 322</u> 21 923	<u>34 861</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>39 843</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 472</u> 22 252	<u>33 657</u> 22 252	<u>35 197</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>40 179</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 480</u> 21 280	<u>32 665</u> 21 280	<u>34 205</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>39 187</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 698</u> 21 493	<u>32 883</u> 21 493	<u>34 423</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>39 404</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 027</u> 21 816	<u>33 212</u> 21 816	<u>34 751</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>39 733</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 360</u> 22 142	<u>33 545</u> 22 142	<u>35 085</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>40 066</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 699</u> 22 475	<u>33 884</u> 22 475	<u>35 424</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>40 405</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 698</u> 21 493	<u>32 883</u> 21 493	<u>34 423</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>39 404</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 917</u> 21 708	<u>33 102</u> 21 708	<u>34 642</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>39 623</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 249</u> 22 034	<u>33 434</u> 22 034	<u>34 974</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>39 955</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034

					-				
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>39 997</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>31 906</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>33 265</u> 21 069
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>32 122</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>33 480</u> 21 280
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>40 538</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>32 447</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>33 806</u> 21 599
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>40 869</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>32 778</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>34 137</u> 21 923
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>41 204</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>33 114</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>34 472</u> 22 252
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>32 122</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>33 480</u> 21 280
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>32 339</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>33 698</u> 21 493
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>40 759</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>32 668</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>34 027</u> 21 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>41 092</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>33 002</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>34 360</u> 22 142
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>41 431</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>33 340</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>34 699</u> 22 475
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>32 339</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>33 698</u> 21 493
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>32 558</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>33 917</u> 21 708
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>40 981</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>32 890</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>34 249</u> 22 034

212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 586</u> 22 364	<u>33 771</u> 22 364	<u>35 310</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>40 292</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 928</u> 22 699	<u>34 113</u> 22 699	<u>35 653</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>40 634</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 917</u> 21 708	<u>33 102</u> 21 708	<u>34 642</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>39 623</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 138</u> 21 925	<u>33 323</u> 21 925	<u>34 863</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>39 844</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 474</u> 22 254	<u>33 658</u> 22 254	<u>35 198</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>40 180</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 815</u> 22 588	<u>34 000</u> 22 588	<u>35 539</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>40 521</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 159</u> 22 926	<u>34 344</u> 22 926	<u>35 884</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>40 866</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 802</u> 22 576	<u>33 987</u> 22 576	<u>35 527</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>40 509</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 032</u> 22 801	<u>34 217</u> 22 801	<u>35 757</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>40 739</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 382</u> 23 144	<u>34 566</u> 23 144	<u>36 106</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>41 088</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 735</u> 23 491	<u>34 920</u> 23 491	<u>36 460</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>41 442</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 095</u> 23 843	<u>35 279</u> 23 843	<u>36 819</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>41 801</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843
212-101-2100	20, 7473-2010	3									

					-				
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>41 318</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>33 227</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>34 586</u> 22 364
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>41 660</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>33 569</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>34 928</u> 22 699
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>32 558</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>33 917</u> 21 708
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>40 870</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>32 779</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>34 138</u> 21 925
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>41 206</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>33 115</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>34 474</u> 22 254
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>41 547</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>33 456</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>34 815</u> 22 588
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>41 891</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>33 801</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>35 159</u> 22 926
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>33 444</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>34 802</u> 22 576
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>41 764</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>33 674</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>35 032</u> 22 801
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>42 114</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>34 023</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>35 382</u> 23 144
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>42 467</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>34 377</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>35 735</u> 23 491
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 827</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>34 736</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>36 095</u> 23 843
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>26 447</u> 23 889	<u>39 320</u> 23 009	<u>38 777</u> 23 009	<u>24 220</u> 21 705	<u>41 585</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>36 694</u> 23 009
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>39 555</u> 23 239	<u>39 012</u> 23 239	<u>24 442</u> 21 922	<u>41 819</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>36 928</u> 23 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 489	<u>39 911</u> 23 588	<u>39 367</u> 23 588	<u>24 777</u> 22 251	<u>42 175</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>37 284</u> 23 588
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 435</u> 24 857	<u>40 271</u> 23 942	<u>39 728</u> 23 942	<u>25 118</u> 22 585	<u>42 536</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>37 645</u> 23 942
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 815</u> 25 230	<u>40 638</u> 24 301	<u>40 094</u> 24 301	<u>25 463</u> 22 924	<u>42 902</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>38 011</u> 24 301
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>39 555</u> 23 239	<u>39 012</u> 23 239	<u>24 442</u> 21 922	<u>41 819</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>36 928</u> 23 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 369	<u>39 792</u> 23 472	<u>39 248</u> 23 472	<u>24 666</u> 22 142	<u>42 056</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>37 165</u> 23 472
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 309</u> 24 734	<u>40 151</u> 23 824	<u>39 608</u> 23 824	<u>25 004</u> 22 474	<u>42 416</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>37 525</u> 23 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 689</u> 25 106	<u>40 515</u> 24 181	<u>39 972</u> 24 181	<u>25 348</u> 22 811	<u>42 780</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>37 888</u> 24 181
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 072</u> 25 482	<u>40 886</u> 24 544	<u>40 342</u> 24 544	<u>25 697</u> 23 153	<u>43 150</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>38 259</u> 24 544
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 369	<u>39 792</u> 23 472	<u>39 248</u> 23 472	<u>24 666</u> 22 142	<u>42 056</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>37 165</u> 23 472
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 185</u> 24 612	<u>40 031</u> 23 706	<u>39 488</u> 23 706	<u>24 891</u> 22 363	<u>42 295</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>37 404</u> 23 706
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 562</u> 24 982	<u>40 394</u> 24 062	<u>39 850</u> 24 062	<u>25 233</u> 22 698	<u>42 658</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>37 767</u> 24 062

212-101-2101		3	1	2400	<u>35 244</u> 23 009	<u>34 429</u> 23 009	<u>35 969</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>40 951</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 479</u> 23 239	<u>34 664</u> 23 239	<u>36 204</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>41 185</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 835</u> 23 588	<u>35 020</u> 23 588	<u>36 560</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>41 541</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 196</u> 23 942	<u>35 380</u> 23 942	<u>36 920</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>41 902</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 562</u> 24 301	<u>35 746</u> 24 301	<u>37 286</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>42 268</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 479</u> 23 239	<u>34 664</u> 23 239	<u>36 204</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>41 185</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 716</u> 23 472	<u>34 901</u> 23 472	<u>36 441</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>41 422</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 075</u> 23 824	<u>35 260</u> 23 824	<u>36 800</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>41 782</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 439</u> 24 181	<u>35 624</u> 24 181	<u>37 164</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>42 146</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 810</u> 24 544	<u>35 995</u> 24 544	<u>37 535</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>42 516</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 716</u> 23 472	<u>34 901</u> 23 472	<u>36 441</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>41 422</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 955</u> 23 706	<u>35 140</u> 23 706	<u>36 680</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>41 661</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 318</u> 24 062	<u>35 503</u> 24 062	<u>37 043</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>42 024</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062

					-				
212-101-2101		3	1	2400	<u>41 976</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>33 886</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>35 244</u> 23 009
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>34 120</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>35 479</u> 23 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 567</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>34 476</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>35 835</u> 23 588
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>42 928</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>34 837</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>36 196</u> 23 942
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 294</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>35 203</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>36 562</u> 24 301
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>34 120</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>35 479</u> 23 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>34 357</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>35 716</u> 23 472
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 807</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>34 717</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>36 075</u> 23 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 171</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>35 081</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>36 439</u> 24 181
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 542</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>35 451</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>36 810</u> 24 544
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>34 357</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>35 716</u> 23 472
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 687</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>34 597</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>35 955</u> 23 706
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>43 050</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>34 959</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>36 318</u> 24 062

212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 944</u> 25 356	<u>40 762</u> 24 423	<u>40 219</u> 24 423	<u>25 581</u> 23 040	<u>43 027</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>38 136</u> 24 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 332</u> 25 737	<u>41 135</u> 24 789	<u>40 592</u> 24 789	<u>25 933</u> 23 385	<u>43 400</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>38 509</u> 24 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 931</u> 25 343	<u>40 750</u> 24 411	<u>40 206</u> 24 411	<u>25 569</u> 23 028	<u>43 014</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>38 123</u> 24 411
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 190</u> 25 597	<u>40 998</u> 24 654	<u>40 455</u> 24 654	<u>25 804</u> 23 258	<u>43 262</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>38 371</u> 24 654
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 581</u> 25 981	<u>41 376</u> 25 024	<u>40 832</u> 25 024	<u>26 160</u> 23 607	<u>43 640</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>38 749</u> 25 024
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 979</u> 26 371	<u>41 759</u> 25 400	<u>41 215</u> 25 400	<u>26 521</u> 23 961	<u>44 023</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>39 132</u> 25 400
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 382</u> 26 766	<u>42 148</u> 25 781	<u>41 604</u> 25 781	<u>26 888</u> 24 321	<u>44 412</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>39 521</u> 25 781
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 486</u> 24 907	<u>40 802</u> 24 462	<u>40 258</u> 24 462	<u>26 567</u> 24 006	<u>43 066</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>38 175</u> 24 462
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 740</u> 25 156	<u>41 051</u> 24 706	<u>40 508</u> 24 706	<u>26 813</u> 24 247	<u>43 316</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>38 425</u> 24 706
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 125</u> 25 533	<u>41 430</u> 25 078	<u>40 887</u> 25 078	<u>27 183</u> 24 610	<u>43 694</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>38 803</u> 25 078
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 515</u> 25 916	<u>41 813</u> 25 453	<u>41 270</u> 25 453	<u>27 560</u> 24 980	<u>44 078</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>39 186</u> 25 453
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 912</u> 26 305	<u>42 203</u> 25 836	<u>41 660</u> 25 836	<u>27 942</u> 25 354	<u>44 468</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>39 576</u> 25 836

212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 686</u> 24 423	<u>35 871</u> 24 423	<u>37 411</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>42 393</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 24 789	<u>36 244</u> 24 789	<u>37 784</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>42 766</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 674</u> 24 411	<u>35 859</u> 24 411	<u>37 398</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>42 380</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 922</u> 24 654	<u>36 107</u> 24 654	<u>37 647</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>42 628</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 300</u> 25 024	<u>36 484</u> 25 024	<u>38 024</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>43 006</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 683</u> 25 400	<u>36 868</u> 25 400	<u>38 407</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>43 389</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 072</u> 25 781	<u>37 256</u> 25 781	<u>38 796</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>43 778</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 726</u> 24 462	<u>35 911</u> 24 462	<u>37 451</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>42 432</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 975</u> 24 706	<u>36 160</u> 24 706	<u>37 700</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>42 682</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 354</u> 25 078	<u>36 539</u> 25 078	<u>38 079</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>43 060</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 737</u> 25 453	<u>36 922</u> 25 453	<u>38 462</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>43 444</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 127</u> 25 836	<u>37 312</u> 25 836	<u>38 852</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>43 833</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836

					-				
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 418</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>35 328</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>36 686</u> 24 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>43 791</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>35 701</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>37 059</u> 24 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 406</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>35 315</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>36 674</u> 24 411
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>43 654</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>35 564</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>36 922</u> 24 654
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 032</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>35 941</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>37 300</u> 25 024
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 415</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>36 324</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>37 683</u> 25 400
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>44 804</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>36 713</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>38 072</u> 25 781
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 458</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>35 367</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>36 726</u> 24 462
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>35 617</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>36 975</u> 24 706
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 086</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>35 995</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>37 354</u> 25 078
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 469</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>36 379</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>37 737</u> 25 453
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>44 859</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>36 769</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>38 127</u> 25 836

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 740</u> 25 156	<u>41 051</u> 24 706	<u>40 508</u> 24 706	<u>26 813</u> 24 247	<u>43 316</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>38 425</u> 24 706
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 407	<u>41 304</u> 24 954	<u>40 761</u> 24 954	<u>27 060</u> 24 489	<u>43 569</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>38 677</u> 24 954
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 386</u> 25 789	<u>41 685</u> 25 328	<u>41 142</u> 25 328	<u>27 434</u> 24 856	<u>43 949</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>39 058</u> 25 328
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 780</u> 26 175	<u>42 073</u> 25 708	<u>41 529</u> 25 708	<u>27 814</u> 25 229	<u>44 337</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>39 446</u> 25 708
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 181</u> 26 568	<u>42 466</u> 26 093	<u>41 923</u> 26 093	<u>28 200</u> 25 607	<u>44 731</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>39 839</u> 26 093
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 407	<u>41 304</u> 24 954	<u>40 761</u> 24 954	<u>27 060</u> 24 489	<u>43 569</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>38 677</u> 24 954
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 256</u> 25 662	<u>41 558</u> 25 203	<u>41 015</u> 25 203	<u>27 310</u> 24 734	<u>43 822</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>38 931</u> 25 203
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 649</u> 26 047	<u>41 944</u> 25 581	<u>41 400</u> 25 581	<u>27 688</u> 25 105	<u>44 208</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>39 317</u> 25 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 047</u> 26 438	<u>42 335</u> 25 965	<u>41 791</u> 25 965	<u>28 072</u> 25 481	<u>44 599</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>39 708</u> 25 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 452</u> 26 834	<u>42 733</u> 26 355	<u>42 189</u> 26 355	<u>28 461</u> 25 863	<u>44 997</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>40 106</u> 26 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 034</u> 26 424	<u>42 322</u> 25 952	<u>41 779</u> 25 952	<u>28 058</u> 25 468	<u>44 587</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>39 695</u> 25 952
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 302</u> 26 688	<u>42 586</u> 26 211	<u>42 043</u> 26 211	<u>28 318</u> 25 723	<u>44 851</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>39 960</u> 26 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 711</u> 27 089	<u>42 988</u> 26 605	<u>42 444</u> 26 605	<u>28 712</u> 26 109	<u>45 252</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>40 361</u> 26 605

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 975</u> 24 706	<u>36 160</u> 24 706	<u>37 700</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>42 682</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 228</u> 24 954	<u>36 413</u> 24 954	<u>37 953</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>42 935</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 609</u> 25 328	<u>36 794</u> 25 328	<u>38 334</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>43 315</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 997</u> 25 708	<u>37 182</u> 25 708	<u>38 721</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>43 703</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 390</u> 26 093	<u>37 575</u> 26 093	<u>39 115</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>44 096</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 228</u> 24 954	<u>36 413</u> 24 954	<u>37 953</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>42 935</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 482</u> 25 203	<u>36 667</u> 25 203	<u>38 207</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>43 188</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 868</u> 25 581	<u>37 052</u> 25 581	<u>38 592</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>43 574</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 259</u> 25 965	<u>37 444</u> 25 965	<u>38 983</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>43 965</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 657</u> 26 355	<u>37 841</u> 26 355	<u>39 381</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>44 363</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 246</u> 25 952	<u>37 431</u> 25 952	<u>38 971</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>43 953</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 510</u> 26 211	<u>37 695</u> 26 211	<u>39 235</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>44 217</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 912</u> 26 605	<u>38 096</u> 26 605	<u>39 636</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>44 618</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605

					-				
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>35 617</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>36 975</u> 24 706
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>35 870</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>37 228</u> 24 954
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 341</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>36 250</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>37 609</u> 25 328
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>44 729</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>36 638</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>37 997</u> 25 708
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 122</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>37 032</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>38 390</u> 26 093
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>35 870</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>37 228</u> 24 954
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 214</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>36 124</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>37 482</u> 25 203
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 600</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>36 509</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>37 868</u> 25 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>44 991</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>36 900</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>38 259</u> 25 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>45 389</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>37 298</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>38 657</u> 26 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>44 978</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>36 888</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>38 246</u> 25 952
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>45 242</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>37 152</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>38 510</u> 26 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>45 644</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>37 553</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>38 912</u> 26 605

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 126</u> 27 495	<u>43 395</u> 27 004	<u>42 851</u> 27 004	<u>29 111</u> 26 500	<u>45 659</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>40 768</u> 27 004
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 546</u> 27 907	<u>43 807</u> 27 408	<u>43 264</u> 27 408	<u>29 516</u> 26 898	<u>46 072</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>41 181</u> 27 408
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 548</u> 25 949	<u>42 167</u> 25 800	<u>41 623</u> 25 800	<u>28 426</u> 25 828	<u>44 431</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>39 540</u> 25 800
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 946</u> 26 338	<u>42 562</u> 26 188	<u>42 019</u> 26 188	<u>28 821</u> 26 216	<u>44 827</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>39 936</u> 26 188
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 348</u> 26 733	<u>42 963</u> 26 580	<u>42 419</u> 26 580	<u>29 222</u> 26 609	<u>45 227</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>40 336</u> 26 580
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 135	<u>43 370</u> 26 979	<u>42 826</u> 26 979	<u>29 630</u> 27 009	<u>45 634</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>40 743</u> 26 979
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 813</u> 26 208	<u>42 431</u> 26 059	<u>41 888</u> 26 059	<u>28 689</u> 26 087	<u>44 695</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>39 804</u> 26 059
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 214</u> 26 601	<u>42 829</u> 26 449	<u>42 285</u> 26 449	<u>29 088</u> 26 478	<u>45 093</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>40 202</u> 26 449
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 621</u> 27 001	<u>43 234</u> 26 846	<u>42 690</u> 26 846	<u>29 494</u> 26 875	<u>45 498</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>40 607</u> 26 846
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 035</u> 27 406	<u>43 645</u> 27 249	<u>43 102</u> 27 249	<u>29 905</u> 27 279	<u>45 910</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>41 018</u> 27 249
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 882</u> 27 256	<u>43 493</u> 27 100	<u>42 950</u> 27 100	<u>29 754</u> 27 130	<u>45 758</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>40 866</u> 27 100
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 299</u> 27 665	<u>43 908</u> 27 507	<u>43 365</u> 27 507	<u>30 168</u> 27 537	<u>46 172</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>41 281</u> 27 507

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 319</u> 27 004	<u>38 503</u> 27 004	<u>40 043</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>45 025</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 731</u> 27 408	<u>38 916</u> 27 408	<u>40 456</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>45 438</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 091</u> 25 800	<u>37 276</u> 25 800	<u>38 816</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>43 797</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 487</u> 26 188	<u>37 671</u> 26 188	<u>39 211</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>44 193</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 887</u> 26 580	<u>38 072</u> 26 580	<u>39 611</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>44 593</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 294</u> 26 979	<u>38 479</u> 26 979	<u>40 018</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>45 000</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 355</u> 26 059	<u>37 540</u> 26 059	<u>39 080</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>44 061</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 753</u> 26 449	<u>37 938</u> 26 449	<u>39 478</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>44 459</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 158</u> 26 846	<u>38 342</u> 26 846	<u>39 882</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>44 864</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 569</u> 27 249	<u>38 754</u> 27 249	<u>40 294</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>45 275</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 417</u> 27 100	<u>38 602</u> 27 100	<u>40 142</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>45 124</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 832</u> 27 507	<u>39 017</u> 27 507	<u>40 557</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>45 538</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507

					-				
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 051</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>37 960</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>39 319</u> 27 004
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>46 463</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>38 373</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>39 731</u> 27 408
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>44 823</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>36 732</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>38 091</u> 25 800
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 219</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>37 128</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>38 487</u> 26 188
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 619</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>37 528</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>38 887</u> 26 580
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 026</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>37 935</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>39 294</u> 26 979
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 087</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>36 996</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>38 355</u> 26 059
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 485</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>37 394</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>38 753</u> 26 449
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 890</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>37 799</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>39 158</u> 26 846
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 301</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>38 211</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>39 569</u> 27 249
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 149</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>38 059</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>39 417</u> 27 100
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 564</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>38 474</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>39 832</u> 27 507

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 723</u> 28 080	<u>44 329</u> 27 919	<u>43 785</u> 27 919	<u>30 590</u> 27 951	<u>46 593</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>41 702</u> 27 919
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 152</u> 28 501	<u>44 756</u> 28 338	<u>44 213</u> 28 338	<u>31 018</u> 28 370	<u>47 020</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>42 129</u> 28 338
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 830</u> 27 205	<u>43 840</u> 27 440	<u>43 297</u> 27 440	<u>30 929</u> 28 283	<u>46 104</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>41 213</u> 27 440
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 245</u> 27 612	<u>44 260</u> 27 852	<u>43 716</u> 27 852	<u>31 362</u> 28 707	<u>46 524</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>41 633</u> 27 852
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 668</u> 28 027	<u>44 686</u> 28 270	<u>44 142</u> 28 270	<u>31 802</u> 29 138	<u>46 950</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>42 059</u> 28 270
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 097</u> 28 448	<u>45 118</u> 28 693	<u>44 574</u> 28 693	<u>32 247</u> 29 575	<u>47 382</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>42 491</u> 28 693
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 108</u> 27 477	<u>44 120</u> 27 715	<u>43 577</u> 27 715	<u>31 217</u> 28 565	<u>46 384</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>41 493</u> 27 715
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 528</u> 27 889	<u>44 544</u> 28 131	<u>44 001</u> 28 131	<u>31 655</u> 28 994	<u>46 808</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>41 917</u> 28 131
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 954</u> 28 307	<u>44 974</u> 28 552	<u>44 430</u> 28 552	<u>32 098</u> 29 429	<u>47 238</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>42 347</u> 28 552
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 388</u> 28 732	<u>45 411</u> 28 981	<u>44 868</u> 28 981	<u>32 549</u> 29 871	<u>47 676</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>42 785</u> 28 981
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 228</u> 28 576	<u>45 250</u> 28 823	<u>44 707</u> 28 823	<u>32 383</u> 29 708	<u>47 515</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>42 624</u> 28 823
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 666</u> 29 005	<u>45 691</u> 29 255	<u>45 148</u> 29 255	<u>32 838</u> 30 154	<u>47 956</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>43 065</u> 29 255

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 253</u> 27 919	<u>39 438</u> 27 919	<u>40 977</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>45 959</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 680</u> 28 338	<u>39 865</u> 28 338	<u>41 405</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>46 386</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 764</u> 27 440	<u>38 949</u> 27 440	<u>40 489</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>45 470</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 27 852	<u>39 368</u> 27 852	<u>40 908</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>45 890</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 610</u> 28 270	<u>39 795</u> 28 270	<u>41 334</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>46 316</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 042</u> 28 693	<u>40 227</u> 28 693	<u>41 766</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>46 748</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 044</u> 27 715	<u>39 229</u> 27 715	<u>40 769</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>45 750</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 468</u> 28 131	<u>39 653</u> 28 131	<u>41 193</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>46 174</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 898</u> 28 552	<u>40 083</u> 28 552	<u>41 622</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>46 604</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 335</u> 28 981	<u>40 520</u> 28 981	<u>42 060</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>47 042</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 174</u> 28 823	<u>40 359</u> 28 823	<u>41 899</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>46 881</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 615</u> 29 255	<u>40 800</u> 29 255	<u>42 340</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>47 322</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	

					-				
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 985</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>38 894</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>40 253</u> 27 919
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 412</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>39 321</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>40 680</u> 28 338
212-101-2500	7473-2010 30,	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 496</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>38 406</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>39 764</u> 27 440
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>46 916</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>38 825</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>40 184</u> 27 852
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 342</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>39 251</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>40 610</u> 28 270
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>47 774</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>39 683</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>41 042</u> 28 693
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>46 776</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>38 686</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>40 044</u> 27 715
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>47 200</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>39 110</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>40 468</u> 28 131
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 630</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>39 539</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>40 898</u> 28 552
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>48 067</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>39 977</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>41 335</u> 28 981
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>47 906</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>39 816</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>41 174</u> 28 823
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 347</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>40 257</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>41 615</u> 29 255

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 109</u> 29 439	<u>46 139</u> 29 694	<u>45 596</u> 29 694	<u>33 299</u> 30 606	<u>48 403</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>43 512</u> 29 694
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 560</u> 29 881	<u>46 594</u> 30 140	<u>46 050</u> 30 140	<u>33 767</u> 31 065	<u>48 858</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>43 967</u> 30 140
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 854</u> 28 209	<u>44 679</u> 28 263	<u>44 136</u> 28 263	<u>31 794</u> 29 131	<u>46 943</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>42 052</u> 28 263
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 285</u> 28 632	<u>45 111</u> 28 686	<u>44 567</u> 28 686	<u>32 240</u> 29 568	<u>47 375</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>42 484</u> 28 686
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 724</u> 29 062	<u>45 551</u> 29 118	<u>45 007</u> 29 118	<u>32 692</u> 30 011	<u>47 815</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>42 924</u> 29 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 168</u> 29 497	<u>45 996</u> 29 554	<u>45 453</u> 29 554	<u>33 152</u> 30 462	<u>48 261</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>43 370</u> 29 554
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 142</u> 28 491	<u>44 967</u> 28 545	<u>44 423</u> 28 545	<u>32 091</u> 29 422	<u>47 231</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>42 340</u> 28 545
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 577</u> 28 918	<u>45 404</u> 28 974	<u>44 861</u> 28 974	<u>32 542</u> 29 864	<u>47 669</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>42 778</u> 28 974
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 020</u> 29 352	<u>45 848</u> 29 409	<u>45 304</u> 29 409	<u>32 998</u> 30 311	<u>48 112</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>43 221</u> 29 409
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 469</u> 29 792	<u>46 297</u> 29 849	<u>45 753</u> 29 849	<u>33 462</u> 30 766	<u>48 561</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>43 670</u> 29 849
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 304</u> 29 630	<u>46 132</u> 29 688	<u>45 589</u> 29 688	<u>33 292</u> 30 599	<u>48 397</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>43 506</u> 29 688
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 757</u> 30 075	<u>46 586</u> 30 132	<u>46 042</u> 30 132	<u>33 760</u> 31 058	<u>48 850</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>43 959</u> 30 132

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 063</u> 29 694	<u>41 248</u> 29 694	<u>42 788</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>47 769</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 518</u> 30 140	<u>41 703</u> 30 140	<u>43 242</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>48 224</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 603</u> 28 263	<u>39 788</u> 28 263	<u>41 328</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>46 309</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 035</u> 28 686	<u>40 220</u> 28 686	<u>41 760</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>46 741</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 475</u> 29 118	<u>40 660</u> 29 118	<u>42 199</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>47 181</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 920</u> 29 554	<u>41 105</u> 29 554	<u>42 645</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>47 627</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 891</u> 28 545	<u>40 076</u> 28 545	<u>41 616</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>46 597</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 329</u> 28 974	<u>40 513</u> 28 974	<u>42 053</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>47 035</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 772</u> 29 409	<u>40 957</u> 29 409	<u>42 496</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>47 478</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 221</u> 29 849	<u>41 406</u> 29 849	<u>42 945</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>47 927</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 056</u> 29 688	<u>41 241</u> 29 688	<u>42 781</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>47 763</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 510</u> 30 132	<u>41 695</u> 30 132	<u>43 234</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>48 216</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132

					-				
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>48 795</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>40 705</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>42 063</u> 29 694
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 250</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>41 159</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>42 518</u> 30 140
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>47 335</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>39 244</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>40 603</u> 28 263
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>47 767</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>39 676</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>41 035</u> 28 686
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 207</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>40 116</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>41 475</u> 29 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>48 652</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>40 562</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>41 920</u> 29 554
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>47 623</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>39 532</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>40 891</u> 28 545
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>48 061</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>39 970</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>41 329</u> 28 974
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>48 504</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>40 413</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>41 772</u> 29 409
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>48 953</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>40 862</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>42 221</u> 29 849
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>40 698</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>42 056</u> 29 688
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>49 242</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>41 151</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>42 510</u> 30 132

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 217</u> 30 526	<u>47 047</u> 30 585	<u>46 504</u> 30 585	<u>34 236</u> 31 525	<u>49 312</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>44 420</u> 30 585
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 684</u> 30 983	<u>47 515</u> 31 044	<u>46 972</u> 31 044	<u>34 717</u> 31 997	<u>49 780</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>44 889</u> 31 044
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 120</u> 29 450	<u>45 832</u> 29 393	<u>45 288</u> 29 393	<u>32 983</u> 30 296	<u>48 096</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>43 205</u> 29 393
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 571</u> 29 893	<u>46 282</u> 29 834	<u>45 738</u> 29 834	<u>33 447</u> 30 751	<u>48 546</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>43 655</u> 29 834
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 028</u> 30 340	<u>46 739</u> 30 282	<u>46 195</u> 30 282	<u>33 918</u> 31 212	<u>49 003</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>44 112</u> 30 282
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 493</u> 30 796	<u>47 201</u> 30 736	<u>46 658</u> 30 736	<u>34 396</u> 31 681	<u>49 466</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>44 575</u> 30 736
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 421</u> 29 745	<u>46 132</u> 29 688	<u>45 589</u> 29 688	<u>33 293</u> 30 600	<u>48 397</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>43 506</u> 29 688
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 875</u> 30 191	<u>46 587</u> 30 133	<u>46 043</u> 30 133	<u>33 760</u> 31 058	<u>48 851</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>43 960</u> 30 133
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 338</u> 30 644	<u>47 047</u> 30 585	<u>46 504</u> 30 585	<u>34 236</u> 31 525	<u>49 312</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>44 420</u> 30 585
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 807</u> 31 104	<u>47 515</u> 31 044	<u>46 972</u> 31 044	<u>34 719</u> 31 998	<u>49 780</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>44 889</u> 31 044
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 634</u> 30 934	<u>47 343</u> 30 875	<u>46 800</u> 30 875	<u>34 541</u> 31 824	<u>49 607</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>44 716</u> 30 875
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 108</u> 31 399	<u>47 816</u> 31 338	<u>47 272</u> 31 338	<u>35 027</u> 32 301	<u>50 080</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>45 189</u> 31 338

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 971</u> 30 585	<u>42 156</u> 30 585	<u>43 696</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>48 677</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 439</u> 31 044	<u>42 624</u> 31 044	<u>44 164</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>49 146</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 756</u> 29 393	<u>40 941</u> 29 393	<u>42 481</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>47 462</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 206</u> 29 834	<u>41 391</u> 29 834	<u>42 931</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>47 912</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 663</u> 30 282	<u>41 848</u> 30 282	<u>43 387</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>48 369</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 125</u> 30 736	<u>42 310</u> 30 736	<u>43 850</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>48 832</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 056</u> 29 688	<u>41 241</u> 29 688	<u>42 781</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>47 763</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 511</u> 30 133	<u>41 696</u> 30 133	<u>43 236</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>48 217</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 971</u> 30 585	<u>42 156</u> 30 585	<u>43 696</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>48 677</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 439</u> 31 044	<u>42 624</u> 31 044	<u>44 164</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>49 146</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 267</u> 30 875	<u>42 452</u> 30 875	<u>43 992</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>48 973</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 740</u> 31 338	<u>42 925</u> 31 338	<u>44 464</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>49 446</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338

					-				
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>41 613</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>42 971</u> 30 585
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>42 081</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>43 439</u> 31 044
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>48 488</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>40 397</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>41 756</u> 29 393
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>48 938</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>40 847</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>42 206</u> 29 834
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>49 395</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>41 304</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>42 663</u> 30 282
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 857</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>41 767</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>43 125</u> 30 736
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>40 698</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>42 056</u> 29 688
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>49 243</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>41 152</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>42 511</u> 30 133
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>41 613</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>42 971</u> 30 585
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>42 081</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>43 439</u> 31 044
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 999</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>41 908</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>43 267</u> 30 875
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 472</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>42 381</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>43 740</u> 31 338

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 588</u> 31 870	<u>48 295</u> 31 808	<u>47 752</u> 31 808	<u>35 522</u> 32 786	<u>50 560</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>45 669</u> 31 808
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 076</u> 32 348	<u>48 782</u> 32 285	<u>48 238</u> 32 285	<u>36 024</u> 33 278	<u>51 046</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>46 155</u> 32 285
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 960</u> 31 254	<u>46 732</u> 30 276	<u>46 189</u> 30 276	<u>33 912</u> 31 207	<u>48 996</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>44 105</u> 30 276
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 438</u> 31 723	<u>47 196</u> 30 730	<u>46 652</u> 30 730	<u>34 388</u> 31 674	<u>49 460</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>44 569</u> 30 730
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 923</u> 32 198	<u>47 666</u> 31 191	<u>47 123</u> 31 191	<u>34 874</u> 32 150	<u>49 930</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>45 039</u> 31 191
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 416</u> 32 682	<u>48 143</u> 31 659	<u>47 600</u> 31 659	<u>35 365</u> 32 631	<u>50 408</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>45 517</u> 31 659
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 278</u> 31 566	<u>47 041</u> 30 579	<u>46 498</u> 30 579	<u>34 230</u> 31 519	<u>49 306</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>44 415</u> 30 579
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 761</u> 32 040	<u>47 509</u> 31 037	<u>46 965</u> 31 037	<u>34 711</u> 31 991	<u>49 773</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>44 882</u> 31 037
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 251</u> 32 520	<u>47 983</u> 31 503	<u>47 440</u> 31 503	<u>35 201</u> 32 471	<u>50 248</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>45 357</u> 31 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 749</u> 33 008	<u>48 465</u> 31 975	<u>47 922</u> 31 975	<u>35 697</u> 32 957	<u>50 730</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>45 839</u> 31 975
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 567</u> 32 829	<u>48 288</u> 31 802	<u>47 745</u> 31 802	<u>35 515</u> 32 779	<u>50 553</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>45 662</u> 31 802
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 069</u> 33 322	<u>48 775</u> 32 278	<u>48 231</u> 32 278	<u>36 017</u> 33 271	<u>51 039</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>46 148</u> 32 278

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 219</u> 31 808	<u>43 404</u> 31 808	<u>44 944</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>49 926</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 706</u> 32 285	<u>43 890</u> 32 285	<u>45 430</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>50 412</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 656</u> 30 276	<u>41 841</u> 30 276	<u>43 381</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>48 362</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 120</u> 30 730	<u>42 305</u> 30 730	<u>43 844</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>48 826</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 590</u> 31 191	<u>42 775</u> 31 191	<u>44 315</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>49 296</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 067</u> 31 659	<u>43 252</u> 31 659	<u>44 792</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>49 774</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 966</u> 30 579	<u>42 150</u> 30 579	<u>43 690</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>48 672</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 433</u> 31 037	<u>42 617</u> 31 037	<u>44 157</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>49 139</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 908</u> 31 503	<u>43 092</u> 31 503	<u>44 632</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>49 614</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 31 975	<u>43 574</u> 31 975	<u>45 114</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>50 096</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 213</u> 31 802	<u>43 397</u> 31 802	<u>44 937</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>49 919</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 699</u> 32 278	<u>43 884</u> 32 278	<u>45 423</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>50 405</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278

					-				
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 951</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>42 861</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>44 219</u> 31 808
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 438</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>43 347</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>44 706</u> 32 285
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 388</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>41 297</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>42 656</u> 30 276
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 852</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>41 761</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>43 120</u> 30 730
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 322</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>42 232</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>43 590</u> 31 191
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 799</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>42 709</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>44 067</u> 31 659
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 698</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>41 607</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>42 966</u> 30 579
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 165</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>42 074</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>43 433</u> 31 037
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 640</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>42 549</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>43 908</u> 31 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 121</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>43 031</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>44 389</u> 31 975
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 945</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>42 854</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>44 213</u> 31 802
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 431</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>43 340</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>44 699</u> 32 278

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 578</u> 33 821	<u>49 269</u> 32 763	<u>48 726</u> 32 763	<u>36 526</u> 33 770	<u>51 533</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>46 642</u> 32 763	
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 096</u> 34 329	<u>49 770</u> 33 254	<u>49 227</u> 33 254	<u>37 042</u> 34 276	<u>52 034</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>47 143</u> 33 254	

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3										
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 151</u> 17 716	<u>32 494</u> 16 761	<u>32 947</u> 16 761	<u>17 648</u> 15 262	<u>35 927</u> 17 551	<u>35 603</u> 16 761	<u>29 505</u> 16 761	
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 367</u> 17 928	<u>33 349</u> 17 599	<u>33 802</u> 17 599	<u>18 425</u> 16 024	<u>36 822</u> 18 429	<u>36 458</u> 17 599	<u>30 360</u> 17 599	
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 244</u> 21 297	<u>35 183</u> 19 205	<u>34 639</u> 19 205	<u>19 977</u> 17 113	<u>37 447</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>32 857</u> 19 205	
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 754</u> 22 229	<u>36 471</u> 20 660	<u>36 924</u> 20 660	<u>19 456</u> 17 035		<u>39 580</u> 20 660	<u>33 482</u> 20 660	
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 102	<u>36 302</u> 20 302	<u>35 758</u> 20 302	<u>20 373</u> 17 502	<u>38 566</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>33 976</u> 20 302	
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 410</u> 24 400	<u>37 457</u> 21 435	<u>36 914</u> 21 435	<u>21 360</u> 18 469	<u>39 722</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>35 132</u> 21 435	
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 019</u> 26 959	<u>39 011</u> 22 958	<u>38 467</u> 22 958	<u>21 858</u> 18 957	<u>41 275</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>36 685</u> 22 958	

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 193</u> 32 763	<u>44 378</u> 32 763	<u>45 918</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>50 899</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 694</u> 33 254	<u>44 879</u> 33 254	<u>46 419</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>51 400</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 146</u> 16 761	<u>29 233</u> 16 761	<u>29 867</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>34 758</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 002</u> 17 599	<u>30 089</u> 17 599	<u>30 723</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>35 614</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 677</u> 19 205	<u>30 644</u> 19 205	<u>32 089</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>36 813</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 124</u> 20 660	<u>33 211</u> 20 660	<u>33 845</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>38 736</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 796</u> 20 302	<u>31 763</u> 20 302	<u>33 208</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>37 932</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 952</u> 21 435	<u>32 919</u> 21 435	<u>34 363</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>39 088</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 505</u> 22 958	<u>34 472</u> 22 958	<u>35 917</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>40 641</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958

					-				
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 925</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>43 834</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>45 193</u> 32 763
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 426</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>44 336</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>45 694</u> 33 254

					-				
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>35 603</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>28 780</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>29 143</u> 16 761
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 458</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>29 636</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>29 998</u> 17 599
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>38 096</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>30 360</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>31 364</u> 19 205
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 580</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>32 758</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>33 120</u> 20 660
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 215</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>31 479</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>32 483</u> 20 302
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 370</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>32 635</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>33 638</u> 21 435
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>41 924</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>34 188</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>35 192</u> 22 958

212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 920</u> 27 842	<u>40 051</u> 23 978	<u>39 508</u> 23 978	<u>23 038</u> 20 114	<u>42 316</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978	<u>37 726</u> 23 978
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 450</u> 28 362	<u>40 745</u> 24 658	<u>40 202</u> 24 658	<u>23 896</u> 20 955	<u>43 010</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658	<u>38 420</u> 24 658
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 378</u> 28 723	<u>40 548</u> 24 657	<u>41 001</u> 24 657	<u>25 344</u> 22 807	<u>44 360</u> 25 819	<u>43 657</u> 24 657	<u>37 559</u> 24 657
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 471	<u>36 655</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>26 496</u> 23 504	<u>41 184</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>32 004</u> 23 504
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 540</u> 17 117	<u>34 064</u> 18 300	<u>34 516</u> 18 300	<u>18 426</u> 16 025	<u>37 570</u> 19 162	<u>37 173</u> 18 300	<u>31 075</u> 18 300
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 748</u> 17 321	<u>34 997</u> 19 215	<u>35 450</u> 19 215	<u>19 243</u> 16 825	<u>38 548</u> 20 121	<u>38 106</u> 19 215	<u>32 008</u> 19 215
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 518</u> 21 017	<u>35 977</u> 20 176	<u>36 430</u> 20 176	<u>20 100</u> 17 666	<u>38 776</u> 20 344	<u>39 086</u> 20 176	<u>32 988</u> 20 176
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 477	<u>37 132</u> 21 308	<u>37 585</u> 21 308	<u>20 324</u> 17 886	<u>40 784</u> 22 313	<u>40 241</u> 21 308	<u>34 143</u> 21 308
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 672</u> 22 148	<u>38 286</u> 22 440	<u>38 739</u> 22 440	<u>20 549</u> 18 106	<u>41 235</u> 22 755	<u>41 395</u> 22 440	<u>35 297</u> 22 440
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 284</u> 23 729	<u>39 901</u> 24 023	<u>40 354</u> 24 023	<u>21 662</u> 19 197	<u>42 969</u> 24 455	<u>43 010</u> 24 023	<u>36 912</u> 24 023
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 128</u> 25 537	<u>43 106</u> 27 164	<u>43 559</u> 27 164	<u>22 223</u> 19 747	<u>46 514</u> 27 931	<u>46 215</u> 27 164	<u>40 117</u> 27 164
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 742</u> 27 119	<u>44 198</u> 28 236	<u>44 651</u> 28 236	<u>23 554</u> 21 052	<u>47 653</u> 29 047	<u>47 307</u> 28 236	<u>41 209</u> 28 236

8.04-08-2021

212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 546</u> 23 978	<u>35 513</u> 23 978	<u>36 957</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978	<u>41 682</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 240</u> 24 658	<u>36 207</u> 24 658	<u>37 651</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658	<u>42 376</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 200</u> 24 657	<u>37 287</u> 24 657	<u>37 921</u> 24 657	<u>43 657</u> 24 657	<u>42 813</u> 24 657	<u>43 657</u> 24 657	<u>43 657</u> 24 657
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 123</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>38 467</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 716</u> 18 300	<u>30 803</u> 18 300	<u>31 437</u> 18 300	<u>37 173</u> 18 300	<u>36 328</u> 18 300	<u>37 173</u> 18 300	<u>37 173</u> 18 300
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 650</u> 19 215	<u>31 737</u> 19 215	<u>32 371</u> 19 215	<u>38 106</u> 19 215	<u>37 262</u> 19 215	<u>38 106</u> 19 215	<u>38 106</u> 19 215
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 630</u> 20 176	<u>32 717</u> 20 176	<u>33 351</u> 20 176	<u>39 086</u> 20 176	<u>38 242</u> 20 176	<u>39 086</u> 20 176	<u>39 086</u> 20 176
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 785</u> 21 308	<u>33 872</u> 21 308	<u>34 506</u> 21 308	<u>40 241</u> 21 308	<u>39 397</u> 21 308	<u>40 241</u> 21 308	<u>40 241</u> 21 308
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 939</u> 22 440	<u>35 026</u> 22 440	<u>35 660</u> 22 440	<u>41 395</u> 22 440	<u>40 551</u> 22 440	<u>41 395</u> 22 440	<u>41 395</u> 22 440
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 554</u> 24 023	<u>36 640</u> 24 023	<u>37 274</u> 24 023	<u>43 010</u> 24 023	<u>42 166</u> 24 023	<u>43 010</u> 24 023	<u>43 010</u> 24 023
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>38 758</u> 27 164	<u>39 845</u> 27 164	<u>40 479</u> 27 164	<u>46 215</u> 27 164	<u>45 370</u> 27 164	<u>46 215</u> 27 164	<u>46 215</u> 27 164
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>39 851</u> 28 236	<u>40 938</u> 28 236	<u>41 572</u> 28 236	<u>47 307</u> 28 236	<u>46 463</u> 28 236	<u>47 307</u> 28 236	<u>47 307</u> 28 236

					-				
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>42 965</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978	<u>35 229</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978	<u>36 233</u> 23 978
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>43 658</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658	<u>35 923</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658	<u>36 926</u> 24 658
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>43 657</u> 24 657	<u>43 657</u> 24 657	<u>36 834</u> 24 657	<u>43 657</u> 24 657	<u>37 197</u> 24 657
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>37 561</u> 23 504
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>37 173</u> 18 300	<u>37 173</u> 18 300	<u>30 350</u> 18 300	<u>37 173</u> 18 300	<u>30 712</u> 18 300
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>38 106</u> 19 215	<u>38 106</u> 19 215	<u>31 284</u> 19 215	<u>38 106</u> 19 215	<u>31 646</u> 19 215
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>39 086</u> 20 176	<u>39 086</u> 20 176	<u>32 264</u> 20 176	<u>39 086</u> 20 176	<u>32 626</u> 20 176
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>40 241</u> 21 308	<u>40 241</u> 21 308	<u>33 419</u> 21 308	<u>40 241</u> 21 308	<u>33 781</u> 21 308
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 395</u> 22 440	<u>41 395</u> 22 440	<u>34 573</u> 22 440	<u>41 395</u> 22 440	<u>34 935</u> 22 440
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>43 010</u> 24 023	<u>43 010</u> 24 023	<u>36 188</u> 24 023	<u>43 010</u> 24 023	<u>36 550</u> 24 023
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 215</u> 27 164	<u>46 215</u> 27 164	<u>39 392</u> 27 164	<u>46 215</u> 27 164	<u>39 754</u> 27 164
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>47 307</u> 28 236	<u>47 307</u> 28 236	<u>40 485</u> 28 236	<u>47 307</u> 28 236	<u>40 847</u> 28 236

212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 796</u> 27 172	<u>44 624</u> 28 653	<u>45 077</u> 28 653	<u>25 559</u> 23 018	<u>48 509</u> 29 887	<u>47 733</u> 28 653	<u>41 635</u> 28 653	
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 388</u> 27 752	<u>44 867</u> 28 892	<u>45 320</u> 28 892	<u>26 507</u> 23 947	<u>48 883</u> 30 254	<u>47 976</u> 28 892	<u>41 878</u> 28 892	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 893</u> 28 477	<u>45 111</u> 29 130	<u>45 564</u> 29 130	<u>27 453</u> 24 875	<u>49 138</u> 30 504	<u>48 220</u> 29 130	<u>42 122</u> 29 130	

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>14 364</u> 12 213	<u>16 092</u> 12 213
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 260</u> 16 092	<u>18 188</u> 16 092
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>18 182</u> 16 996	<u>19 110</u> 16 996
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 842</u> 18 623	<u>20 770</u> 18 623
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 606</u> 17 352	<u>21 508</u> 19 346
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 870</u> 20 612	<u>22 799</u> 20 612

212-102-0209	25	3	1	2400	<u>40 276</u> 28 653	<u>41 363</u> 28 653	<u>41 997</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>46 888</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>40 520</u> 28 892	<u>41 607</u> 28 892	<u>42 241</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>47 132</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 763</u> 29 130	<u>41 850</u> 29 130	<u>42 484</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>47 375</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130

8.04-08-2021

					-				
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>47 733</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>40 910</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>41 273</u> 28 653
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>47 976</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>41 154</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>41 516</u> 28 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>48 220</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>41 397</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>41 760</u> 29 130

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 147</u> 22 784	<u>26 875</u> 22 784
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 768</u> 21 432	<u>25 496</u> 21 432
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 866</u> 22 508	<u>26 594</u> 22 508
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 177</u> 24 774	<u>28 905</u> 24 774
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>16 601</u> 14 405	<u>18 329</u> 14 405
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>17 260</u> 16 092	<u>18 188</u> 16 092
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>18 182</u> 16 996	<u>19 110</u> 16 996
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>18 920</u> 17 719	<u>19 848</u> 17 719
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>20 823</u> 18 544	<u>22 551</u> 18 544
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 716</u> 9 616	<u>13 444</u> 9 616

212-402.

212-402-0100	28013-98	3										
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 824</u> 25 786	<u>28 824</u> 25 786	<u>28 824</u> 25 786	<u>28 824</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 829</u> 24 811	<u>27 829</u> 24 811	<u>27 829</u> 24 811	<u>27 829</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 037</u> 23 055	<u>26 037</u> 23 055	<u>26 037</u> 23 055	<u>26 037</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 440</u> 22 469	<u>25 440</u> 22 469	<u>25 440</u> 22 469	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 440</u> 22 469	<u>25 440</u> 22 469	<u>25 440</u> 22 469	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 867</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 844</u> 25 341	<u>27 844</u> 25 341	<u>27 844</u> 25 341	<u>27 844</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 727</u> 31 780	<u>34 727</u> 31 780	<u>34 727</u> 31 780	<u>34 727</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 853</u> 29 271	<u>31 853</u> 29 271	<u>31 853</u> 29 271	<u>31 853</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	
212-402-0200	28013-98											
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	

[illegible]

					-				
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.**212-501.**

212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	I		1	1000	<u>20 854</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>22 706</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0102	II		1	1000	<u>20 854</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>22 706</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0103	I		1	1000	<u>24 658</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>26 286</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595

212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	I		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 172</u> 20 085	<u>22 498</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>23 539</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0102	II		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 172</u> 20 085	<u>22 498</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>23 539</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0103	I		1	1000	<u>27 708</u> 23 595	<u>24 752</u> 23 595	<u>26 078</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 119</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595

					-				
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	I		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 038</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>22 325</u> 20 085
212-501-0102	II		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 038</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>22 325</u> 20 085
212-501-0103	I		1	1000	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>24 618</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>25 905</u> 23 595

212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 658</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>26 286</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 463</u> 23 727	<u>27 843</u> 23 727	<u>26 895</u> 23 727	<u>26 302</u> 22 994	<u>26 384</u> 22 994	<u>27 843</u> 23 727	<u>27 843</u> 23 727	<u>27 843</u> 23 727
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 825</u> 25 719	<u>29 875</u> 25 719	<u>28 453</u> 25 719	<u>27 143</u> 24 077	<u>27 251</u> 24 077	<u>29 875</u> 25 719	<u>29 875</u> 25 719	<u>29 875</u> 25 719
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 769</u> 26 712	<u>31 169</u> 26 988	<u>29 834</u> 26 988	<u>30 239</u> 26 467	<u>30 273</u> 26 467	<u>31 169</u> 26 988	<u>31 169</u> 26 988	<u>31 169</u> 26 988
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 136</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>31 764</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965
212-501-0300	1225-2019											
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 021</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>32 649</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833
212-501-0400	1225-2019											

[illegible]

					-				
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>24 618</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>25 905</u> 23 595
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 439</u> 23 727	<u>28 017</u> 23 727	<u>25 494</u> 23 727	<u>27 843</u> 23 727	<u>26 930</u> 23 727
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 875</u> 25 719	<u>29 875</u> 25 719	<u>26 784</u> 25 719	<u>29 875</u> 25 719	<u>28 072</u> 25 719
212-501-0206	, I		1	1000	<u>31 082</u> 26 988	<u>31 204</u> 26 988	<u>28 238</u> 26 988	<u>31 169</u> 26 988	<u>29 539</u> 26 988
212-501-0207	, II		1	1000	<u>33 185</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>30 095</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>31 382</u> 28 965
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>34 071</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>30 980</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>32 267</u> 29 833
212-501-0400	1225-2019								

212-501-0401	I		1	1000	<u>28 918</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>30 546</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 918</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>30 546</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>26 176</u> 22 093	<u>24 789</u> 22 093	<u>25 820</u> 21 914	<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	, I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>26 176</u> 22 093	<u>24 789</u> 22 093	<u>25 820</u> 21 914	<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093

212-502.

212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 321</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299	<u>24 655</u> 21 299	<u>23 214</u> 20 226	<u>25 366</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 768</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 102</u> 20 756	<u>22 846</u> 19 864	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 514</u> 20 990	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 012</u> 19 926	<u>22 548</u> 19 301	<u>25 051</u> 20 990	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926

212-501-0401	I		1	1000	<u>31 587</u> 27 771	<u>29 012</u> 27 771	<u>30 338</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 379</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	
212-501-0402	II		1	1000	<u>31 587</u> 27 771	<u>29 012</u> 27 771	<u>30 338</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 379</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 985</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093	
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 985</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093	

212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 175</u> 21 299	<u>23 628</u> 21 299	<u>24 378</u> 21 299	<u>26 146</u> 21 299	<u>25 158</u> 21 299	<u>24 476</u> 21 299	<u>24 156</u> 21 299	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 622</u> 20 756	<u>23 075</u> 20 756	<u>23 824</u> 20 756	<u>25 593</u> 20 756	<u>24 605</u> 20 756	<u>23 922</u> 20 756	<u>23 603</u> 20 756	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 706</u> 19 926	<u>21 894</u> 19 926	<u>22 769</u> 19 926	<u>24 486</u> 19 926	<u>23 636</u> 19 926	<u>23 307</u> 19 926	<u>23 116</u> 19 926	

					-				
212-501-0401	I		1	1000	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>28 878</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>30 165</u> 27 771
212-501-0402	II		1	1000	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>28 878</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>30 165</u> 27 771
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093

					-				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 759</u> 21 299	<u>25 626</u> 21 299	<u>23 387</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299	<u>24 898</u> 21 299
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 206</u> 20 756	<u>25 073</u> 20 756	<u>22 834</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 345</u> 20 756
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 567</u> 19 926	<u>24 139</u> 19 926	<u>21 623</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 047</u> 19 926

212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 488</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>27 116</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 030</u> 29 357	<u>32 836</u> 28 622	<u>31 882</u> 28 622	<u>32 836</u> 28 622	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 832</u> 28 183	<u>32 836</u> 28 622	<u>31 882</u> 28 622	<u>32 836</u> 28 622	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 211</u> 26 421	<u>30 591</u> 26 421	<u>29 643</u> 26 421	<u>30 591</u> 26 421	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482

212-504.

212-504-0100												
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 541</u> 5 541

212-502-0104	， II		1	1000	<u>28 157</u> 24 408	<u>25 582</u> 24 408	<u>26 908</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>27 948</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	$\frac{33\,816}{29\,770}$	$\frac{31\,051}{29\,770}$	$\frac{32\,377}{29\,770}$	$\frac{34\,007}{29\,770}$	$\frac{33\,418}{29\,770}$	$\frac{34\,007}{29\,770}$	$\frac{34\,007}{29\,770}$
212-503-0102	-15		1	1000	$\frac{33\,816}{29\,770}$	$\frac{31\,051}{29\,770}$	$\frac{32\,377}{29\,770}$	$\frac{34\,007}{29\,770}$	$\frac{33\,418}{29\,770}$	$\frac{34\,007}{29\,770}$	$\frac{34\,007}{29\,770}$
212-503-0103	-20		1	1000	$\frac{31\,482}{27\,482}$	$\frac{28\,717}{27\,482}$	$\frac{30\,043}{27\,482}$	$\frac{31\,673}{27\,482}$	$\frac{31\,084}{27\,482}$	$\frac{31\,673}{27\,482}$	$\frac{31\,673}{27\,482}$

[illegible]

					-				
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>25 447</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>26 735</u> 24 408

					-				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>30 917</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>32 204</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>30 917</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>32 204</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>28 583</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>29 870</u> 27 482

212-504-0100									
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	

					,								
212-504-0102						$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 043}{6\ 043}$

212-6.**212-601.** -

					,							
212-601-0100	-	1168-2006										
212-601-0101	-	1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120	65	530-2012	250	1000								
213-101-0101	100				1000	1	3750	$\frac{103\ 093}{81\ 362}$	$\frac{96\ 376}{81\ 362}$	$\frac{80\ 441}{76\ 842}$	$\frac{101\ 158}{81\ 362}$	$\frac{83\ 857}{76\ 842}$	$\frac{83\ 229}{76\ 842}$

											-
212-504-0102					$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$

212-601-0100	-	1168-2006									
212-601-0101	-	1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213-101-0100	120	65	530-2012	250	1000	.
213-101-0101	100				1000	.

213-101-0101	100				1	3750
						$\frac{97\ 333}{81\ 362}$

					,				
212-504-0102						$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$

					,	-				
212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1		$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>97 893</u> 72 321	<u>89 833</u> 72 321	<u>73 870</u> 70 061	<u>95 570</u> 72 321	<u>77 819</u> 70 061	<u>79 400</u> 72 321	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>100 232</u> 74 615						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>112 636</u> 86 776						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>121 490</u> 95 455						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>128 305</u> 102 137						

213-102.

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>98 163</u> 72 046	<u>77 000</u> 72 130	<u>84 727</u> 72 045	<u>83 580</u> 72 130			
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 606</u> 74 442	<u>79 402</u> 74 485	<u>87 171</u> 74 441	<u>85 983</u> 74 485			
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>103 054</u> 76 842	<u>82 785</u> 76 842	<u>89 620</u> 76 842	<u>88 386</u> 76 842	<u>95 514</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	

213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>90 980</u> 72 321
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015	1000 .										
213-102-0201	100	1000 .	1	4800								
213-102-0202	125	1000 .	1	4800								
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 634</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>105 404</u> 76 842	<u>97 962</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842

8.04-08-2021

						-			
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	4800					
213-102-0202	125	1000 .	1	4800					
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>105 404</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842

213-102-0200	25012088'379-2015	1000.			
213-102-0201	100	1000.	1	4800	
213-102-0202	125	1000.	1	4800	
213-102-0203	150	1000.	1	4800	<u>96 738</u> 76 842

213-102-0204	175	1000	.	1	4800	<u>112 349</u> 85 954					
213-102-0300	250 120 88 ' 379-2015	1000	.								
213-102-0301	125,	1000	.	1	4800	<u>103 961</u> 77 730	<u>83 013</u> 78 026	<u>90 525</u> 77 729	<u>89 594</u> 78 026		
213-102-0302	150,	1000	.	1	4800	<u>107 665</u> 81 362	<u>87 395</u> 81 362	<u>94 230</u> 81 362	<u>92 996</u> 81 362	<u>100 125</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362
213-102-0303	175,	1000	.	1	4800	<u>110 418</u> 84 061					
213-102-0304	200,	1000	.	1	4800	<u>118 134</u> 91 626					
213-102-0305	125,	1000	.	1	4800	<u>136 488</u> 109 619	<u>114 789</u> 109 178	<u>123 052</u> 109 619	<u>121 369</u> 109 178		
213-102-0306	150,	1000	.	1	4800	<u>135 328</u> 108 482	<u>115 058</u> 108 482	<u>121 893</u> 108 482	<u>120 659</u> 108 482	<u>127 788</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482
213-102-0307	175,	1000	.	1	4800	<u>167 869</u> 140 386					
213-102-0308	200,	1000	.	1	4800	<u>180 757</u> 153 021					

213-3. , ,
213-301.

213-102-0204	175	1000	.	1	4800							
213-102-0300	250 120 88 ' 379-2015	1000	.									
213-102-0301	125,	1000	.	1	4800							
213-102-0302	150,	1000	.	1	4800	<u>106 245</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>110 015</u> 81 362	<u>102 573</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362
213-102-0303	175,	1000	.	1	4800							
213-102-0304	200,	1000	.	1	4800							
213-102-0305	125,	1000	.	1	4800							
213-102-0306	150,	1000	.	1	4800	<u>133 908</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>137 678</u> 108 482	<u>130 236</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482
213-102-0307	175,	1000	.	1	4800							
213-102-0308	200,	1000	.	1	4800							

						-			
213-102-0204	175	1000 .	1	4800					
213-102-0300	250 120 88 ' 379-2015	1000 .							
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800					
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>110 015</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800					
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800					
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800					
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>140 028</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>137 678</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800					
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800					

8.04-08-2021

150

213-102-0204	175	1000 .	1	4800	
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>101 349</u> 81 362
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>129 012</u> 108 482
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	

213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	22 600	22 600	22 600
213-301-0200	() 21520-89	3					
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371		
213-301-0300	()	3					
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207		

213-302.

213-302-0100	945-92										

[illegible]

					,	-				
213-302-0100	945-92									

213-302-0101	390	190	188	,	2	17,8	$\frac{397}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{447}{371}$	$\frac{491}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{507}{371}$
213-302-0102	390	90	188	,	2	11,1	$\frac{280}{265}$						
213-302-0103	390	190	188	,	2	17,8	$\frac{413}{390}$						

213-304.

213-304-0100	945-92												
213-304-0101	,	390	190	188	,	2	19	$\frac{306}{280}$	$\frac{423}{280}$	$\frac{359}{280}$	$\frac{406}{280}$	$\frac{423}{280}$	$\frac{423}{280}$
213-304-0103	,	390	90	188	,	2	9	$\frac{194}{181}$	$\frac{249}{181}$	$\frac{219}{181}$	$\frac{241}{181}$	$\frac{249}{181}$	$\frac{249}{181}$

213-305.

213-305-0100	945-92						

8.04-08-2021

					,								
213-302-0101	390	190	188	,	2	17,8	$\frac{479}{371}$	$\frac{401}{371}$	$\frac{440}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{472}{371}$	$\frac{486}{371}$	$\frac{488}{371}$
213-302-0102	390	90	188	,	2	11,1							
213-302-0103	390	190	188	,	2	17,8							

213-304-0100	945-92												
213-304-0101	, 390 190 188 ,					2	19	$\frac{393}{280}$	$\frac{310}{280}$	$\frac{352}{280}$	$\frac{423}{280}$	$\frac{386}{280}$	$\frac{401}{280}$ $\frac{403}{280}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,					2	9	$\frac{235}{181}$	$\frac{196}{181}$	$\frac{216}{181}$	$\frac{249}{181}$	$\frac{232}{181}$	$\frac{239}{181}$ $\frac{240}{181}$

8.04-08-2021

156

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

213-304-0100										
213-304-0101										
213-304-0103										

213-305-0105	, 390 190 188 , 50		1	12	$\frac{1\,200}{506}$	$\frac{1\,587}{506}$	

213-306.

213-306-0100	958-93	2											
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,123}{2\,074}$	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,144}{2\,074}$	$\frac{2\,163}{2\,074}$	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,158}{2\,074}$	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,228}{2\,178}$								
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,339}{2\,286}$								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,457}{2\,401}$								
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,366}{3\,289}$								
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,534}{3\,452}$								
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,710}{3\,625}$								
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\,333}{2\,281}$								

213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\ 124}{2\ 074}$	$\frac{2\ 170}{2\ 074}$	$\frac{2\ 139}{2\ 074}$	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8				
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0105	90 ,	2	1	16				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9				

213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\,450}{2\,395}$								
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{2\,573}{2\,515}$								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{2\,702}{2\,641}$								
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{3\,701}{3\,617}$								
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{3\,886}{3\,798}$								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{4\,079}{3\,987}$								

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012												
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	$\frac{8\,678}{7\,629}$	$\frac{8\,916}{7\,629}$	$\frac{9\,153}{7\,629}$	$\frac{8\,282}{7\,629}$	$\frac{9\,199}{7\,629}$	$\frac{9\,629}{7\,629}$	$\frac{8\,635}{7\,629}$		

8.04-08-2021

					,								
												-	
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8									
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7									
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6									
213-306-0112	90 , -	2	1	16									
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9									
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8									

					,								
221-101-0100	19804-2012												
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	$\frac{8\,436}{7\,629}$	$\frac{8\,775}{7\,629}$	$\frac{8\,628}{7\,629}$	$\frac{10\,548}{7\,629}$	$\frac{9\,618}{7\,629}$	$\frac{9\,153}{7\,629}$	$\frac{9\,631}{7\,629}$		

8.04-08-2021

162

					,			
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7				
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6				
213-306-0112	90 , -	2	1	16				
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8				

					,	-				
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228		$\frac{10\,165}{7\,629}$	$\frac{9\,990}{7\,629}$	$\frac{8\,710}{7\,629}$	$\frac{10\,582}{7\,629}$	$\frac{8\,587}{7\,629}$

221-101-0104	350	19804-2012	1	311	<u>11 593</u> 11 085	<u>13 949</u> 11 085	<u>12 338</u> 11 085	<u>12 982</u> 11 085	<u>14 307</u> 11 085	<u>13 660</u> 11 085	<u>13 561</u> 11 085	

221-102.

221-102-0100	13579-78	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>41 527</u> 33 625	<u>49 130</u> 33 625	<u>46 800</u> 33 625	<u>41 933</u> 33 625	<u>52 076</u> 33 625	<u>53 592</u> 33 625	<u>46 118</u> 33 625	

221-103.

221-103-0100	28737-90	3										
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>88 260</u> 84 784							
221-103-0200	28737-90	3										

8.04-08-2021

					,	-				
221-101-0104	350 19804-2012		1	311		<u>13 363</u> 11 085	<u>14 048</u> 11 085	<u>11 556</u> 11 085	<u>14 969</u> 11 085	<u>12 179</u> 11 085

					,	-				
221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432		<u>56 744</u> 33 625	<u>57 179</u> 33 625	<u>41 813</u> 33 625	<u>63 774</u> 33 625	<u>42 326</u> 33 625

					,		-				
221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494							
221-103-0200	28737-90	3									

					,							
221-103-0201	28737-90	15	3	1	2523	<u>83 173</u> 79 271	<u>102 288</u> 79 271	<u>89 220</u> 79 271	<u>94 444</u> 79 271	<u>105 191</u> 79 271	<u>99 941</u> 79 271	<u>99 138</u> 79 271
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>142 082</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>148 110</u> 137 032	<u>153 318</u> 137 032	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032	<u>157 997</u> 137 032

221-104.

					,							
221-104-0100	956-93											
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2450	<u>82 733</u> 68 763	<u>78 885</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>72 387</u> 68 763	<u>82 009</u> 68 763	<u>90 530</u> 68 763	<u>75 876</u> 68 763
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>83 608</u> 69 601	<u>79 754</u> 69 601	<u>88 414</u> 69 601	<u>73 246</u> 69 601	<u>82 882</u> 69 601	<u>91 418</u> 69 601	<u>76 740</u> 69 601
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>90 773</u> 76 625	<u>86 918</u> 76 625	<u>95 579</u> 76 625	<u>80 410</u> 76 625	<u>90 047</u> 76 625	<u>98 582</u> 76 625	<u>83 904</u> 76 625

222.**222-1.****222-101.**

					,							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					,						
221-103-0201	28737-90	15	3	1	2523	<u>93 081</u> 79 271	<u>83 829</u> 79 271	<u>87 934</u> 79 271	<u>109 268</u> 79 271	<u>91 794</u> 79 271	<u>93 827</u> 79 271
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>151 958</u> 137 032	<u>142 736</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>168 094</u> 137 032	<u>150 676</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032

					,						
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93	, 2,5 / 2	3	1	2450	<u>75 246</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>80 134</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763	<u>85 732</u> 68 763
221-104-0103	956-93	, 3,5 / 2	3	1	2454	<u>76 109</u> 69 601	<u>84 810</u> 69 601	<u>81 005</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>94 422</u> 69 601	<u>86 612</u> 69 601
221-104-0104	956-93	, 4,5 / 2	3	1	2454	<u>83 274</u> 76 625	<u>91 974</u> 76 625	<u>88 170</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625	<u>101 586</u> 76 625	<u>93 776</u> 76 625

					,						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					,		-				
221-103-0201	28737-90	15	3	1	2523	<u>93 827</u> 79 271	<u>97 533</u> 79 271	<u>103 091</u> 79 271	<u>82 874</u> 79 271	<u>110 565</u> 79 271	<u>87 934</u> 79 271
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>152 702</u> 137 032	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032

					,		-				
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93	, 2,5 / 2	3	1	2450	<u>92 929</u> 68 763	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>79 510</u> 68 763
221-104-0103	956-93	, 3,5 / 2	3	1	2454	<u>93 821</u> 69 601	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>80 379</u> 69 601
221-104-0104	956-93	, 4,5 / 2	3	1	2454	<u>100 985</u> 76 625	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625	<u>87 544</u> 76 625

					,		-				
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

8.04-08-2021

222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>121 849</u> 106 926	<u>117 943</u> 106 926	<u>126 720</u> 106 926	<u>111 347</u> 106 926	<u>121 114</u> 106 926	<u>129 764</u> 106 926	<u>114 888</u> 106 926	
222-101-0200	12504-2015	3										
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>85 100</u> 81 020							
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>93 952</u> 89 699							
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>104 942</u> 100 425							
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>133 342</u> 128 219							
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>70 983</u> 68 278							
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 632</u> 69 895							

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>114 249</u> 106 926	<u>123 067</u> 106 926	<u>119 211</u> 106 926	<u>140 114</u> 106 926	<u>132 808</u> 106 926	<u>124 893</u> 106 926	
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460							
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460							
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510							
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560							
222-101-0205	11024	3	1	1340							
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340							

8.04-08-2021

						-				
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>132 199</u> 106 926	<u>138 896</u> 106 926	<u>134 026</u> 106 926	<u>122 458</u> 106 926	<u>140 114</u> 106 926	<u>118 577</u> 106 926
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510						
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560						
222-101-0205	11024	3	1	1340						
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340						

222-101-0207	7 11024-	3	1	1330	<u>84 760</u> 81 795						
222-101-0208	8-9 1102	3	1	1900	<u>105 452</u> 101 522						
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>87 715</u> 83 584						
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>96 178</u> 91 881						
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>92 560</u> 88 314						
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>163 919</u> 158 147						

222-101-0207	7 11024-	3	1	1330						
222-101-0208	8-9 1102	3	1	1900						
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480						
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610						

						-				
222-101-0207	7 11024-	3	1	1330						
222-101-0208	8-9 1102	3	1	1900						
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480						
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610						

					,							
222-101-0305		3	1	1350	<u>75 285</u> 72 486							
222-101-0306		3	1	1340	<u>72 780</u> 70 040							
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>85 903</u> 82 906							
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>110 234</u> 106 593							
222-101-0400		3										
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>85 526</u> 81 448							

					,						
222-101-0305		3	1	1350							
222-101-0306		3	1	1340							
222-101-0307	7	3	1	1340							
222-101-0308	8-9	3	1	1510							
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450							

8.04-08-2021

					,		-				
222-101-0305		3	1	1350							
222-101-0306		3	1	1340							
222-101-0307	7	3	1	1340							
222-101-0308	8-9	3	1	1510							
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450							

222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>87 438</u> 83 293							
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>173 432</u> 167 484							
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 101</u> 64 374							
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 108</u> 70 205							
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650	<u>88 830</u> 85 471							
222-101-0407	8-9 11024-201	3	1	1520	<u>89 311</u> 86 071							

					,						
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480							
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600							
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440							
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500							
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650							
222-101-0407	8-9 11024-201	3	1	1520							

222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480		-				
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600						
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440						
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500						
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650						
222-101-0407	8-9 11024-201	3	1	1520						

222-101-0500		3										
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 447</u> 137 135							

222-102.

222-102-0100	948-84	3										
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>116 112</u> 103 535	<u>117 267</u> 103 535	<u>121 252</u> 103 535	<u>110 383</u> 103 535	<u>120 385</u> 103 535	<u>125 993</u> 103 535	<u>114 186</u> 103 535	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>119 334</u> 106 376	<u>119 222</u> 106 376	<u>124 293</u> 106 376	<u>112 562</u> 106 376	<u>122 283</u> 106 376	<u>128 512</u> 106 376	<u>116 216</u> 106 376	
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>119 411</u> 106 857	<u>120 761</u> 106 857	<u>124 560</u> 106 857	<u>113 867</u> 106 857	<u>123 877</u> 106 857	<u>129 365</u> 106 857	<u>117 679</u> 106 857	
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>127 606</u> 113 811	<u>126 539</u> 113 811	<u>132 633</u> 113 811	<u>119 774</u> 113 811	<u>129 684</u> 113 811	<u>136 634</u> 113 811	<u>123 466</u> 113 811	
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>123 907</u> 111 561	<u>125 949</u> 111 561	<u>129 097</u> 111 561	<u>119 010</u> 111 561	<u>129 060</u> 111 561	<u>134 138</u> 111 561	<u>122 860</u> 111 561	
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>183 321</u> 167 121	<u>179 392</u> 167 121	<u>188 219</u> 167 121	<u>172 760</u> 167 121	<u>182 581</u> 167 121	<u>191 280</u> 167 121	<u>176 321</u> 167 121	
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>140 539</u> 127 319	<u>141 378</u> 127 319	<u>145 674</u> 127 319	<u>134 497</u> 127 319	<u>144 507</u> 127 319	<u>150 319</u> 127 319	<u>138 291</u> 127 319	
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>165 436</u> 151 963	<u>166 583</u> 151 963	<u>170 541</u> 151 963	<u>159 746</u> 151 963	<u>169 681</u> 151 963	<u>175 250</u> 151 963	<u>163 523</u> 151 963	

222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570						

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>112 352</u> 103 535	<u>117 209</u> 103 535	<u>115 098</u> 103 535	<u>132 916</u> 103 229	<u>126 579</u> 103 535	<u>120 838</u> 103 535
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>114 716</u> 106 376	<u>120 436</u> 106 376	<u>117 944</u> 106 376	<u>132 933</u> 104 934	<u>129 688</u> 106 376	<u>123 542</u> 106 376
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>115 799</u> 106 857	<u>120 502</u> 106 857	<u>118 459</u> 106 857	<u>136 330</u> 105 784	<u>129 856</u> 106 857	<u>124 201</u> 106 857
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>122 155</u> 113 811	<u>128 757</u> 113 811	<u>125 877</u> 113 811	<u>146 880</u> 113 811	<u>138 300</u> 113 811	<u>131 599</u> 113 811
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>120 816</u> 111 561	<u>124 983</u> 111 561	<u>123 176</u> 111 561	<u>142 587</u> 111 112	<u>134 294</u> 111 561	<u>128 931</u> 111 561
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>175 678</u> 167 121	<u>184 545</u> 167 121	<u>180 668</u> 167 121	<u>201 688</u> 167 121	<u>194 341</u> 167 121	<u>186 382</u> 167 121
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>136 529</u> 127 319	<u>141 646</u> 127 319	<u>139 420</u> 127 319	<u>152 081</u> 122 391	<u>151 061</u> 127 319	<u>145 170</u> 127 319
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>161 702</u> 151 963	<u>166 525</u> 151 963	<u>164 429</u> 151 963	<u>182 682</u> 150 381	<u>175 832</u> 151 963	<u>170 130</u> 151 963

8.04-08-2021

						-				
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570						

						-				
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>126 550</u> 103 535	<u>132 602</u> 103 535	<u>127 734</u> 103 229	<u>116 522</u> 103 535	<u>136 424</u> 103 535	<u>114 602</u> 103 535
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>129 518</u> 106 376	<u>135 593</u> 106 376	<u>128 277</u> 104 934	<u>119 784</u> 106 376	<u>138 690</u> 106 376	<u>117 426</u> 106 376
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>129 850</u> 106 857	<u>135 876</u> 106 857	<u>130 880</u> 105 784	<u>119 813</u> 106 857	<u>139 798</u> 106 857	<u>117 969</u> 106 857
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>138 017</u> 113 811	<u>144 359</u> 113 811	<u>140 768</u> 113 811	<u>128 104</u> 113 811	<u>147 041</u> 113 811	<u>125 320</u> 113 811
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>134 367</u> 111 561	<u>140 311</u> 111 561	<u>136 849</u> 111 112	<u>124 283</u> 111 561	<u>144 591</u> 111 561	<u>122 704</u> 111 561
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>193 729</u> 167 121	<u>200 464</u> 167 121	<u>195 566</u> 167 121	<u>183 933</u> 167 121	<u>201 688</u> 167 121	<u>180 030</u> 167 121
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>150 996</u> 127 319	<u>157 103</u> 127 319	<u>147 032</u> 122 391	<u>140 963</u> 127 319	<u>160 769</u> 127 319	<u>138 915</u> 127 319
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>175 803</u> 151 963	<u>181 814</u> 151 963	<u>176 937</u> 150 381	<u>165 844</u> 151 963	<u>185 610</u> 151 963	<u>163 937</u> 151 963

222-102-0200	948-84	3									
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>125 662</u> 110 623	<u>121 743</u> 110 623	<u>130 548</u> 110 623	<u>115 126</u> 110 623	<u>124 924</u> 110 623	<u>133 602</u> 110 623	<u>118 679</u> 110 623
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>128 544</u> 113 404	<u>124 611</u> 113 404	<u>133 448</u> 113 404	<u>117 970</u> 113 404	<u>127 804</u> 113 404	<u>136 513</u> 113 404	<u>121 536</u> 113 404
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>126 877</u> 111 769	<u>122 944</u> 111 769	<u>131 781</u> 111 769	<u>116 304</u> 111 769	<u>126 137</u> 111 769	<u>134 846</u> 111 769	<u>119 869</u> 111 769
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>94 666</u> 80 195	<u>90 735</u> 80 195	<u>99 568</u> 80 195	<u>84 097</u> 80 195	<u>93 926</u> 80 195	<u>102 632</u> 80 195	<u>87 661</u> 80 195
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495							
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>216 026</u> 199 185	<u>212 097</u> 199 185	<u>220 924</u> 199 185	<u>205 465</u> 199 185	<u>215 286</u> 199 185	<u>223 985</u> 199 185	<u>209 026</u> 199 185
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>148 592</u> 133 088	<u>144 668</u> 133 088	<u>153 484</u> 133 088	<u>138 043</u> 133 088	<u>147 853</u> 133 088	<u>156 541</u> 133 088	<u>141 600</u> 133 088
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>116 440</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>109 775</u> 105 361	<u>119 644</u> 105 361	<u>128 385</u> 105 361	<u>113 354</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3									
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>50 784</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>44 157</u> 41 042	<u>53 970</u> 41 042	<u>62 662</u> 41 042	<u>47 715</u> 41 042

222-2. ,
222-202.

222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>118 038</u> 110 623	<u>126 884</u> 110 623	<u>123 015</u> 110 623	<u>143 985</u> 110 623	<u>136 656</u> 110 623	<u>128 716</u> 110 623
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>120 892</u> 113 404	<u>129 770</u> 113 404	<u>125 888</u> 113 404	<u>131 939</u> 106 013	<u>139 578</u> 113 404	<u>131 609</u> 113 404
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>119 225</u> 111 769	<u>128 103</u> 111 769	<u>124 221</u> 111 769	<u>104 052</u> 90 856	<u>137 911</u> 111 769	<u>129 942</u> 111 769
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>87 018</u> 80 195	<u>95 892</u> 80 195	<u>92 011</u> 80 195	<u>113 049</u> 80 195	<u>105 696</u> 80 195	<u>97 730</u> 80 195
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495				<u>83 442</u> 80 395		
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>208 383</u> 199 185	<u>217 251</u> 199 185	<u>213 373</u> 199 185	<u>158 919</u> 139 792	<u>227 046</u> 199 185	<u>219 087</u> 199 185
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499				<u>83 433</u> 80 387		
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>140 958</u> 133 088	<u>149 815</u> 133 088	<u>145 942</u> 133 088	<u>146 256</u> 119 294	<u>159 599</u> 133 088	<u>151 649</u> 133 088
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>112 708</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>117 722</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361	<u>123 463</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>47 073</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>52 059</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042	<u>57 768</u> 41 042

						-				
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>136 045</u> 110 623	<u>142 764</u> 110 623	<u>137 878</u> 110 623	<u>126 273</u> 110 623	<u>143 985</u> 110 623	<u>122 379</u> 110 623
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>138 965</u> 113 404	<u>145 708</u> 113 404	<u>128 157</u> 106 013	<u>129 157</u> 113 404	<u>146 934</u> 113 404	<u>125 250</u> 113 404
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>137 298</u> 111 769	<u>144 041</u> 111 769	<u>104 184</u> 90 856	<u>127 490</u> 111 769	<u>145 267</u> 111 769	<u>123 583</u> 111 769
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>105 083</u> 80 195	<u>111 823</u> 80 195	<u>106 921</u> 80 195	<u>95 279</u> 80 195	<u>113 049</u> 80 195	<u>91 373</u> 80 195
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495			<u>86 704</u> 80 395			
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>226 434</u> 199 185	<u>233 169</u> 199 185	<u>157 489</u> 139 792	<u>216 638</u> 199 185	<u>234 393</u> 199 185	<u>212 735</u> 199 185
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499			<u>86 695</u> 80 387			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>158 987</u> 133 088	<u>165 714</u> 133 088	<u>142 225</u> 119 294	<u>149 203</u> 133 088	<u>166 937</u> 133 088	<u>145 305</u> 133 088
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>130 845</u> 105 361	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>138 843</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>65 109</u> 41 042	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042

8.04-08-2021

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>257 192</u> 242 390	<u>259 830</u> 242 390	<u>262 464</u> 242 390	<u>252 790</u> 242 390	<u>262 966</u> 242 390	<u>267 747</u> 242 390	<u>256 708</u> 242 390

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 697</u> 5 334	<u>5 619</u> 5 334	<u>5 795</u> 5 334	<u>5 486</u> 5 334	<u>5 683</u> 5 334	<u>5 857</u> 5 334	<u>5 557</u> 5 334
222-203-0102	5.2		1	45	<u>6 686</u> 6 328	<u>6 615</u> 6 328	<u>6 774</u> 6 328	<u>6 496</u> 6 328	<u>6 673</u> 6 328	<u>6 829</u> 6 328	<u>6 560</u> 6 328
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>7 632</u> 7 142	<u>7 526</u> 7 142	<u>7 764</u> 7 142	<u>7 347</u> 7 142	<u>7 612</u> 7 142	<u>7 846</u> 7 142	<u>7 443</u> 7 142
222-203-0104	6.2		1	90	<u>8 946</u> 8 317	<u>8 805</u> 8 317	<u>9 122</u> 8 317	<u>8 566</u> 8 317	<u>8 919</u> 8 317	<u>9 232</u> 8 317	<u>8 694</u> 8 317
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 371</u> 9 492	<u>10 160</u> 9 492	<u>10 633</u> 9 492	<u>9 805</u> 9 492	<u>10 331</u> 9 492	<u>10 797</u> 9 492	<u>9 996</u> 9 492
222-203-0200	12767-2016	3									
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>114 307</u> 109 779						
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>11 153</u> 9 623	<u>11 154</u> 9 623	<u>11 770</u> 9 623	<u>10 327</u> 9 623	<u>11 534</u> 9 623	<u>12 298</u> 9 623	<u>10 781</u> 9 623

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>254 508</u> 242 390	<u>258 265</u> 242 390	<u>256 639</u> 242 390	<u>277 940</u> 242 390	<u>267 625</u> 242 390	<u>262 456</u> 242 390	

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 545</u> 5 334	<u>5 722</u> 5 334	<u>5 644</u> 5 334	<u>6 065</u> 5 334	<u>5 918</u> 5 334	<u>5 759</u> 5 334	<u>5 906</u> 5 334
222-203-0102	5.2		1	45	<u>6 549</u> 6 328	<u>6 708</u> 6 328	<u>6 638</u> 6 328	<u>7 017</u> 6 328	<u>6 884</u> 6 328	<u>6 741</u> 6 328	<u>6 873</u> 6 328
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>7 425</u> 7 142	<u>7 665</u> 7 142	<u>7 560</u> 7 142	<u>8 127</u> 7 142	<u>7 929</u> 7 142	<u>7 714</u> 7 142	<u>7 912</u> 7 142
222-203-0104	6.2		1	90	<u>8 671</u> 8 317	<u>8 990</u> 8 317	<u>8 851</u> 8 317	<u>9 607</u> 8 317	<u>9 343</u> 8 317	<u>9 056</u> 8 317	<u>9 321</u> 8 317
222-203-0105	6.4		1	134	<u>9 961</u> 9 492	<u>10 437</u> 9 492	<u>10 229</u> 9 492	<u>11 355</u> 9 492	<u>10 961</u> 9 492	<u>10 535</u> 9 492	<u>10 929</u> 9 492
222-203-0200	12767-2016	3									
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540							
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 591</u> 9 623	<u>11 290</u> 9 623	<u>10 986</u> 9 623	<u>13 535</u> 9 623	<u>12 437</u> 9 623	<u>11 681</u> 9 623	<u>12 418</u> 9 623

8.04-08-2021

						-				
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>267 765</u> 242 390	<u>273 693</u> 242 390	<u>271 747</u> 242 390	<u>257 549</u> 242 390	<u>278 312</u> 242 390	<u>256 178</u> 242 390

						-				
222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 040</u> 5 334	<u>5 942</u> 5 334	<u>5 710</u> 5 334	<u>6 065</u> 5 334	<u>5 632</u> 5 334	
222-203-0102	5.2		1	45	<u>6 994</u> 6 328	<u>6 906</u> 6 328	<u>6 697</u> 6 328	<u>7 017</u> 6 328	<u>6 627</u> 6 328	
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 094</u> 7 142	<u>7 962</u> 7 142	<u>7 648</u> 7 142	<u>8 127</u> 7 142	<u>7 543</u> 7 142	
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 563</u> 8 317	<u>9 387</u> 8 317	<u>8 968</u> 8 317	<u>9 607</u> 8 317	<u>8 828</u> 8 317	
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 289</u> 9 492	<u>11 027</u> 9 492	<u>10 404</u> 9 492	<u>11 355</u> 9 492	<u>10 195</u> 9 492	
222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9, 160	3	1	2540						
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92, 8	2	1	303	<u>13 170</u> 9 623	<u>12 793</u> 9 623	<u>11 209</u> 9 623	<u>13 562</u> 9 623	<u>10 922</u> 9 623	

222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>11 429</u> 9 831						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 104</u> 10 493	<u>12 069</u> 10 678		<u>11 158</u> 10 678	<u>12 469</u> 10 678		<u>11 690</u> 10 678

222-3.**222-301.**

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 649</u> 6 185	<u>6 628</u> 5 304	<u>6 840</u> 6 185	<u>5 745</u> 5 304	<u>7 025</u> 5 304	<u>7 043</u> 6 185	<u>6 225</u> 5 304
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 659</u> 15 534	<u>17 977</u> 15 534	<u>18 577</u> 15 534	<u>16 748</u> 15 534	<u>18 529</u> 15 534	<u>19 456</u> 15 534	<u>17 429</u> 15 534
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 425</u> 11 265						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 559</u> 10 457	<u>12 445</u> 10 457	<u>12 202</u> 10 457	<u>11 595</u> 10 457	<u>12 803</u> 10 457	<u>13 009</u> 10 457	<u>12 080</u> 10 457

8.04-08-2021

222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314							
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 498</u> 10 595		<u>12 072</u> 10 595				

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 086</u> 5 304	<u>6 686</u> 6 185	<u>6 663</u> 5 304	<u>7 162</u> 5 919	<u>7 020</u> 6 185	<u>6 851</u> 6 185	<u>7 029</u> 6 185
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 077</u> 15 534	<u>17 851</u> 15 534	<u>17 515</u> 15 534	<u>21 252</u> 15 534	<u>19 505</u> 15 534	<u>18 535</u> 15 534	<u>19 513</u> 15 534
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 688</u> 10 457	<u>11 670</u> 10 457	<u>11 681</u> 10 457	<u>14 168</u> 10 457	<u>12 713</u> 10 457	<u>12 363</u> 10 457	<u>12 796</u> 10 457

					-				
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314					<u>12 000</u> 10 595

					-				
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 237</u> 6 185	<u>7 208</u> 5 919	<u>6 660</u> 6 185	<u>7 423</u> 6 185	<u>6 590</u> 5 304
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 573</u> 15 534	<u>20 165</u> 15 534	<u>17 727</u> 15 534	<u>21 309</u> 15 534	<u>17 430</u> 15 534
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 410</u> 10 457	<u>13 446</u> 10 457	<u>11 578</u> 10 457	<u>14 244</u> 10 457	<u>11 644</u> 10 457

222-302.

,

222-302-0100	961-93											
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>40 883</u> 35 671							
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>51 726</u> 45 924	<u>50 234</u> 45 924	<u>53 587</u> 45 924	<u>47 715</u> 45 924	<u>51 445</u> 45 924	<u>54 750</u> 45 924	<u>49 067</u> 45 924	
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>56 448</u> 50 428							
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>62 299</u> 55 660							
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>63 523</u> 56 230	<u>61 639</u> 56 230	<u>65 874</u> 56 230	<u>58 456</u> 56 230	<u>63 169</u> 56 230	<u>67 342</u> 56 230	<u>60 165</u> 56 230	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>71 082</u> 63 010	<u>69 000</u> 63 010	<u>73 677</u> 63 010	<u>65 487</u> 63 010	<u>70 690</u> 63 010	<u>75 298</u> 63 010	<u>67 373</u> 63 010	
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>75 266</u> 67 238							
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 557</u> 142 341							

225.

225-1.

225-101.

222-302-0100	961-93											
222-302-0102	24.12-5		1	875								
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>48 823</u> 45 924	<u>52 191</u> 45 924	<u>50 719</u> 45 924	<u>58 703</u> 45 924	<u>55 912</u> 45 924	<u>52 889</u> 45 924	<u>55 680</u> 45 924	
222-302-0105	27.12-5		1	975								
222-302-0106	27.13-6		1	1075								
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>59 856</u> 56 230	<u>64 111</u> 56 230	<u>62 251</u> 56 230	<u>72 336</u> 56 230	<u>68 811</u> 56 230	<u>64 992</u> 56 230	<u>68 517</u> 56 230	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>67 033</u> 63 010	<u>71 731</u> 63 010	<u>69 676</u> 63 010	<u>80 813</u> 63 010	<u>76 920</u> 63 010	<u>72 704</u> 63 010	<u>76 596</u> 63 010	
222-302-0111	36.12-5		1	1300								
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580								

					-				
222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875					
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>58 238</u> 45 924	<u>56 378</u> 45 924	<u>51 959</u> 45 924	<u>58 703</u> 45 924	<u>50 476</u> 45 924
222-302-0105	27.12-5		1	975					
222-302-0106	27.13-6		1	1075					
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>71 749</u> 56 230	<u>69 399</u> 56 230	<u>63 817</u> 56 230	<u>72 336</u> 56 230	<u>61 945</u> 56 230
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>80 164</u> 63 010	<u>77 569</u> 63 010	<u>71 406</u> 63 010	<u>80 813</u> 63 010	<u>69 338</u> 63 010
222-302-0111	36.12-5		1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580					

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 548</u> 5 053	<u>5 939</u> 5 053	<u>5 830</u> 5 053	<u>5 556</u> 5 053	<u>6 096</u> 5 053	<u>6 187</u> 5 053	<u>5 778</u> 5 053
225-101-0102	7-6		1	250	<u>7 023</u> 6 660	<u>8 917</u> 6 660	<u>7 609</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660	<u>9 204</u> 6 660	<u>8 684</u> 6 660	<u>8 605</u> 6 660
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 182</u> 9 641	<u>13 062</u> 9 641	<u>11 084</u> 9 641	<u>11 834</u> 9 641	<u>13 499</u> 9 641	<u>12 708</u> 9 641	<u>12 587</u> 9 641
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 895</u> 7 146	<u>8 496</u> 7 146	<u>8 326</u> 7 146	<u>7 895</u> 7 146	<u>8 738</u> 7 146	<u>8 878</u> 7 146	<u>8 248</u> 7 146
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 552</u> 11 822	<u>14 144</u> 11 822	<u>14 387</u> 11 822	<u>12 989</u> 11 822	<u>14 637</u> 11 822	<u>15 287</u> 11 822	<u>13 650</u> 11 822
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 405</u> 16 014	<u>19 658</u> 16 014	<u>19 679</u> 16 014	<u>17 928</u> 16 014	<u>20 393</u> 16 014	<u>21 146</u> 16 014	<u>18 916</u> 16 014
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 669</u> 17 848	<u>21 645</u> 17 848	<u>22 047</u> 17 848	<u>19 740</u> 17 848	<u>22 459</u> 17 848	<u>23 531</u> 17 848	<u>20 830</u> 17 848
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 286</u> 25 328	<u>31 374</u> 25 328	<u>31 410</u> 25 328	<u>28 491</u> 25 328	<u>32 599</u> 25 328	<u>33 854</u> 25 328	<u>30 138</u> 25 328
225-101-0110	20-6		1	980	<u>34 232</u> 29 974	<u>35 681</u> 29 974	<u>36 278</u> 29 974	<u>32 852</u> 29 974	<u>36 890</u> 29 974	<u>38 482</u> 29 974	<u>34 471</u> 29 974
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>47 627</u> 42 297	<u>52 071</u> 42 297	<u>50 831</u> 42 297	<u>47 717</u> 42 297	<u>53 866</u> 42 297	<u>54 900</u> 42 297	<u>50 239</u> 42 297
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>15 002</u> 11 144	<u>18 606</u> 11 144	<u>17 585</u> 11 144	<u>15 002</u> 11 144	<u>20 061</u> 11 144	<u>20 900</u> 11 144	<u>17 120</u> 11 144
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>18 541</u> 16 760	<u>30 474</u> 16 760	<u>22 236</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>32 286</u> 16 760	<u>29 009</u> 16 760	<u>28 507</u> 16 760

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 603</u> 5 053	<u>5 594</u> 5 053	<u>5 607</u> 5 053	<u>6 698</u> 5 053	<u>6 062</u> 5 053	<u>5 902</u> 5 053	<u>6 093</u> 5 053
225-101-0102	7-6		1	250	<u>7 992</u> 6 660	<u>7 062</u> 6 660	<u>7 533</u> 6 660	<u>9 608</u> 6 660	<u>7 915</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 665</u> 9 641	<u>10 262</u> 9 641	<u>10 929</u> 9 641	<u>14 113</u> 9 641	<u>11 510</u> 9 641	<u>11 787</u> 9 641	<u>11 787</u> 9 641
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 977</u> 7 146	<u>7 960</u> 7 146	<u>7 993</u> 7 146	<u>9 664</u> 7 146	<u>8 693</u> 7 146	<u>8 440</u> 7 146	<u>8 734</u> 7 146
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 254</u> 11 822	<u>13 704</u> 11 822	<u>13 541</u> 11 822	<u>15 828</u> 11 613	<u>15 203</u> 11 822	<u>14 442</u> 11 822	<u>15 225</u> 11 822
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 241</u> 16 014	<u>18 632</u> 16 014	<u>18 494</u> 16 014	<u>22 507</u> 15 950	<u>20 830</u> 16 014	<u>19 859</u> 16 014	<u>20 917</u> 16 014
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 177</u> 17 848	<u>20 919</u> 17 848	<u>20 651</u> 17 848	<u>24 220</u> 17 532	<u>23 393</u> 17 848	<u>22 136</u> 17 848	<u>23 429</u> 17 848
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 013</u> 25 328	<u>29 664</u> 25 328	<u>29 435</u> 25 328	<u>36 560</u> 26 249	<u>33 327</u> 25 328	<u>31 710</u> 25 328	<u>33 472</u> 25 328
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 502</u> 29 974	<u>34 604</u> 29 974	<u>34 205</u> 29 974	<u>38 751</u> 28 936	<u>38 277</u> 29 974	<u>36 411</u> 29 974	<u>38 330</u> 29 974
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>48 253</u> 42 297	<u>48 144</u> 42 297	<u>48 295</u> 42 297	<u>56 718</u> 41 542	<u>53 473</u> 42 297	<u>51 658</u> 42 297	<u>53 831</u> 42 297
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>15 495</u> 11 144	<u>15 392</u> 11 144	<u>15 590</u> 11 144	<u>25 615</u> 11 144	<u>19 788</u> 11 144	<u>18 271</u> 11 144	<u>20 033</u> 11 144
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>24 645</u> 16 760	<u>18 791</u> 16 760	<u>21 754</u> 16 760	<u>34 831</u> 16 760	<u>24 163</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760

					-				
225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 364</u> 5 053	<u>6 380</u> 5 053	<u>5 563</u> 5 053	<u>6 731</u> 5 053	<u>5 585</u> 5 053
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 446</u> 6 660	<u>8 996</u> 6 660	<u>7 043</u> 6 660	<u>9 737</u> 6 660	<u>7 494</u> 6 660
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 345</u> 9 641	<u>13 182</u> 9 641	<u>10 175</u> 9 641	<u>14 308</u> 9 641	<u>10 900</u> 9 641
225-101-0104	10-3		1	200	<u>9 150</u> 7 146	<u>9 174</u> 7 146	<u>7 928</u> 7 146	<u>9 715</u> 7 146	<u>7 952</u> 7 146
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 139</u> 11 822	<u>15 909</u> 11 613	<u>13 628</u> 11 822	<u>16 958</u> 11 822	<u>13 453</u> 11 822
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 239</u> 16 014	<u>21 826</u> 15 950	<u>18 489</u> 16 014	<u>23 655</u> 16 014	<u>18 384</u> 16 014
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 937</u> 17 848	<u>23 824</u> 17 532	<u>20 795</u> 17 848	<u>26 289</u> 17 848	<u>20 505</u> 17 848
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>35 675</u> 25 328	<u>35 254</u> 26 249	<u>29 426</u> 25 328	<u>38 035</u> 25 328	<u>29 251</u> 25 328
225-101-0110	20-6		1	980	<u>40 569</u> 29 974	<u>37 767</u> 28 936	<u>34 419</u> 29 974	<u>42 577</u> 29 974	<u>33 989</u> 29 974
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>56 911</u> 42 297	<u>54 472</u> 41 542	<u>47 794</u> 42 297	<u>61 096</u> 42 297	<u>48 050</u> 42 297
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>22 530</u> 11 144	<u>22 677</u> 11 144	<u>15 198</u> 11 144	<u>25 923</u> 11 144	<u>15 345</u> 11 144
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>35 640</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760

225-101-0200	8020-2016											
225-101-0201	6		1	50	<u>7 040</u> 6 753	<u>7 190</u> 6 753	<u>7 147</u> 6 753	<u>7 040</u> 6 753	<u>7 250</u> 6 753	<u>7 285</u> 6 753	<u>7 128</u> 6 753	
225-101-0600	8020-2016											
225-101-0601	10		1	450	<u>19 662</u> 17 753	<u>20 601</u> 17 753	<u>20 617</u> 17 753	<u>19 304</u> 17 753	<u>21 153</u> 17 753	<u>21 717</u> 17 753	<u>20 045</u> 17 753	
225-101-0602	15		1	950	<u>40 598</u> 36 587	<u>42 582</u> 36 587	<u>42 616</u> 36 587	<u>39 842</u> 36 587	<u>43 746</u> 36 587	<u>44 938</u> 36 587	<u>41 407</u> 36 587	
225-101-0603	20		1	1480	<u>72 807</u> 66 371	<u>75 898</u> 66 371	<u>75 950</u> 66 371	<u>71 630</u> 66 371	<u>77 711</u> 66 371	<u>79 568</u> 66 371	<u>74 068</u> 66 371	
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 678</u> 11 584	<u>13 200</u> 11 584	<u>13 209</u> 11 584	<u>12 479</u> 11 584	<u>13 507</u> 11 584	<u>13 820</u> 11 584	<u>12 891</u> 11 584	
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 223</u> 13 029	<u>14 592</u> 13 029	<u>14 744</u> 13 029	<u>13 871</u> 13 029	<u>14 901</u> 13 029	<u>15 307</u> 13 029	<u>14 283</u> 13 029	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 520</u> 29 581	<u>33 940</u> 29 581	<u>33 964</u> 29 581	<u>31 979</u> 29 581	<u>34 773</u> 29 581	<u>35 626</u> 29 581	<u>33 099</u> 29 581	
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 038</u> 33 312	<u>38 080</u> 33 312	<u>37 510</u> 33 312	<u>36 079</u> 33 312	<u>38 904</u> 33 312	<u>39 380</u> 33 312	<u>37 238</u> 33 312	
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>59 254</u> 53 041	<u>61 294</u> 53 041	<u>62 158</u> 53 041	<u>57 424</u> 53 041	<u>62 996</u> 53 041	<u>65 239</u> 53 041	<u>59 590</u> 53 041	
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>62 973</u> 54 783	<u>60 806</u> 54 783	<u>65 676</u> 54 783	<u>57 146</u> 54 783	<u>62 565</u> 54 783	<u>67 365</u> 54 783	<u>59 111</u> 54 783	
225-101-0615	2 20-1		1	1200		<u>71 438</u> 63 932		<u>68 021</u> 63 932	<u>72 878</u> 63 932		<u>70 015</u> 63 932	

225-101-0200	8020-2016											
225-101-0201	6		1	50	<u>7 060</u> 6 753	<u>7 056</u> 6 753	<u>7 064</u> 6 753	<u>7 482</u> 6 753	<u>7 239</u> 6 753	<u>7 176</u> 6 753	<u>7 249</u> 6 753	
225-101-0600	8020-2016											
225-101-0601	10		1	450	<u>19 539</u> 17 753	<u>19 832</u> 17 753	<u>19 729</u> 17 753	<u>22 577</u> 17 489	<u>21 480</u> 17 753	<u>20 752</u> 17 753	<u>21 545</u> 17 753	
225-101-0602	15		1	950	<u>40 339</u> 36 587	<u>40 957</u> 36 587	<u>40 740</u> 36 587	<u>46 453</u> 35 997	<u>44 437</u> 36 587	<u>42 900</u> 36 587	<u>44 575</u> 36 587	
225-101-0603	20		1	1480	<u>72 403</u> 66 371	<u>73 366</u> 66 371	<u>73 027</u> 66 371	<u>81 977</u> 65 631	<u>78 788</u> 66 371	<u>76 394</u> 66 371	<u>79 002</u> 66 371	
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 610</u> 11 584	<u>12 773</u> 11 584	<u>12 715</u> 11 584	<u>14 153</u> 11 191	<u>13 689</u> 11 584	<u>13 284</u> 11 584	<u>13 725</u> 11 584	
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 036</u> 13 029	<u>14 317</u> 13 029	<u>14 216</u> 13 029	<u>16 308</u> 13 029	<u>15 254</u> 13 029	<u>14 778</u> 13 029	<u>15 268</u> 13 029	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 334</u> 29 581	<u>32 777</u> 29 581	<u>32 621</u> 29 581	<u>36 679</u> 29 061	<u>35 268</u> 29 581	<u>34 168</u> 29 581	<u>35 366</u> 29 581	
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 325</u> 33 312	<u>36 275</u> 33 312	<u>36 345</u> 33 312	<u>42 051</u> 33 312	<u>38 724</u> 33 312	<u>37 890</u> 33 312	<u>38 888</u> 33 312	
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>58 249</u> 53 041	<u>59 824</u> 53 041	<u>59 146</u> 53 041	<u>70 768</u> 53 041	<u>64 880</u> 53 041	<u>62 322</u> 53 041	<u>65 025</u> 53 041	
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>58 756</u> 54 783	<u>63 649</u> 54 783	<u>61 510</u> 54 783	<u>73 108</u> 54 783	<u>69 054</u> 54 783	<u>64 663</u> 54 783	<u>68 716</u> 54 783	
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>60 616</u> 56 127		<u>61 687</u> 56 127	<u>52 804</u> 50 358				

					-				
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>7 353</u> 6 753	<u>7 359</u> 6 753	<u>7 048</u> 6 753	<u>7 495</u> 6 753	<u>7 054</u> 6 753
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>22 537</u> 17 753	<u>22 202</u> 17 489	<u>19 724</u> 17 753	<u>23 599</u> 17 753	<u>19 646</u> 17 753
225-101-0602	15		1	950	<u>46 668</u> 36 587	<u>45 059</u> 35 997	<u>40 731</u> 36 587	<u>48 910</u> 36 587	<u>40 565</u> 36 587
225-101-0603	20		1	1480	<u>82 263</u> 66 371	<u>79 502</u> 65 631	<u>73 014</u> 66 371	<u>85 756</u> 66 371	<u>72 756</u> 66 371
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 276</u> 11 584	<u>14 187</u> 11 191	<u>12 713</u> 11 584	<u>14 865</u> 11 584	<u>12 670</u> 11 584
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 839</u> 13 029	<u>15 696</u> 13 029	<u>14 270</u> 13 029	<u>16 351</u> 13 029	<u>14 161</u> 13 029
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>36 865</u> 29 581	<u>35 835</u> 29 061	<u>32 615</u> 29 581	<u>38 469</u> 29 581	<u>32 496</u> 29 581
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 303</u> 33 312	<u>40 387</u> 33 312	<u>36 115</u> 33 312	<u>42 226</u> 33 312	<u>36 232</u> 33 312
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>68 178</u> 53 041	<u>67 390</u> 53 041	<u>59 425</u> 53 041	<u>71 005</u> 53 041	<u>58 911</u> 53 041
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>72 433</u> 54 783	<u>69 730</u> 54 783	<u>63 311</u> 54 783	<u>73 108</u> 54 783	<u>61 158</u> 54 783
225-101-0615	2 20-1		1	1200		<u>56 066</u> 50 358			<u>61 442</u> 56 127

225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>73 390</u> 65 903	<u>71 505</u> 65 903	<u>75 740</u> 65 903	<u>68 323</u> 65 903	<u>73 035</u> 65 903	<u>77 209</u> 65 903	<u>70 031</u> 65 903	
225-101-0620	10		1	800	<u>34 221</u> 30 750							
225-101-0621	6		1	2260	<u>78 637</u> 69 185							
225-101-0622	10		1	2480	<u>85 381</u> 75 027							

225-104.

225-104-0200	30 24547-2016					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>43 558</u> 41 294	<u>46 820</u> 41 294
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>70 812</u> 68 014	<u>74 074</u> 68 014
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>87 824</u> 84 692	<u>91 086</u> 84 692
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>132 664</u> 128 653	<u>135 926</u> 128 653

225-108.

8.04-08-2021

225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>69 723</u> 65 903	<u>73 977</u> 65 903	<u>72 117</u> 65 903	<u>82 203</u> 65 903	<u>78 678</u> 65 903	<u>74 859</u> 65 903	<u>78 384</u> 65 903	
225-101-0620	10		1	800								
225-101-0621	6		1	2260								
225-101-0622	10		1	2480								

8.04-08-2021

204

					,					
						-				
225-101-0616	2 20-2		1	1200		<u>81 615</u> 65 903	<u>79 265</u> 65 903	<u>73 684</u> 65 903	<u>82 203</u> 65 903	<u>71 811</u> 65 903
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

8.04-08-2021

225-108-0100	13015-2012	3										
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>143 154</u> 127 737	<u>139 224</u> 127 737	<u>148 054</u> 127 737	<u>132 588</u> 127 737	<u>142 414</u> 127 737	<u>151 116</u> 127 737	<u>136 151</u> 127 737

225-2.**225-201.**

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>33 910</u> 28 205	<u>32 339</u> 28 205	<u>35 869</u> 28 205	<u>29 687</u> 28 205	<u>33 614</u> 28 205	<u>37 093</u> 28 205	<u>31 111</u> 28 205
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>66 440</u> 55 687	<u>63 495</u> 55 687	<u>70 112</u> 55 687	<u>58 522</u> 55 687	<u>65 886</u> 55 687	<u>72 407</u> 55 687	<u>61 192</u> 55 687
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>124 729</u> 108 030	<u>120 287</u> 108 030	<u>130 267</u> 108 030	<u>112 787</u> 108 030	<u>123 892</u> 108 030	<u>133 729</u> 108 030	<u>116 814</u> 108 030
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>180 200</u> 156 305	<u>173 854</u> 156 305	<u>188 112</u> 156 305	<u>163 139</u> 156 305	<u>179 005</u> 156 305	<u>193 056</u> 156 305	<u>168 892</u> 156 305
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>409 178</u> 371 822	<u>400 036</u> 371 822	<u>420 576</u> 371 822	<u>384 602</u> 371 822	<u>407 457</u> 371 822	<u>427 700</u> 371 822	<u>392 889</u> 371 822

225-202.

225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>135 508</u> 127 737	<u>144 379</u> 127 737	<u>140 500</u> 127 737	<u>161 529</u> 127 737	<u>154 179</u> 127 737	<u>146 216</u> 127 737

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>30 854</u> 28 205	<u>34 400</u> 28 205	<u>32 849</u> 28 205	<u>41 254</u> 28 205	<u>38 317</u> 28 205	<u>35 134</u> 28 205	<u>38 072</u> 28 205
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>60 710</u> 55 687	<u>67 358</u> 55 687	<u>64 451</u> 55 687	<u>80 210</u> 55 687	<u>74 702</u> 55 687	<u>68 735</u> 55 687	<u>74 243</u> 55 687
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>116 087</u> 108 030	<u>126 113</u> 108 030	<u>121 729</u> 108 030	<u>145 498</u> 108 030	<u>137 190</u> 108 030	<u>128 190</u> 108 030	<u>136 498</u> 108 030
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>167 854</u> 156 305	<u>182 178</u> 156 305	<u>175 914</u> 156 305	<u>209 869</u> 156 305	<u>198 001</u> 156 305	<u>185 145</u> 156 305	<u>197 012</u> 156 305
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>391 393</u> 371 822	<u>412 028</u> 371 822	<u>403 005</u> 371 822	<u>451 920</u> 371 822	<u>434 824</u> 371 822	<u>416 302</u> 371 822	<u>433 399</u> 371 822

8.04-08-2021

						-					
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>153 566</u> 127 737	<u>160 304</u> 127 737	<u>155 404</u> 127 737	<u>143 766</u> 127 737	<u>161 529</u> 127 737	<u>139 862</u> 127 737

						-				
225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 765</u> 28 205	<u>38 806</u> 28 205	<u>34 155</u> 28 205	<u>41 254</u> 28 205	<u>32 594</u> 28 205	
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>79 292</u> 55 687	<u>75 620</u> 55 687	<u>66 899</u> 55 687	<u>80 210</u> 55 687	<u>63 973</u> 55 687	
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>144 113</u> 108 030	<u>138 575</u> 108 030	<u>125 421</u> 108 030	<u>145 498</u> 108 030	<u>121 008</u> 108 030	
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>207 891</u> 156 305	<u>199 979</u> 156 305	<u>181 189</u> 156 305	<u>209 869</u> 156 305	<u>174 884</u> 156 305	
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>449 071</u> 371 822	<u>437 673</u> 371 822	<u>410 603</u> 371 822	<u>451 920</u> 371 822	<u>401 520</u> 371 822	

[illegible]

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750						
225-202-0102	2		1	550	<u>26 228</u> 24 589	<u>28 178</u> 24 589	<u>27 325</u> 24 589	<u>31 948</u> 24 589	<u>30 332</u> 24 589	<u>28 582</u> 24 589
225-202-0103	3		1	900	<u>38 668</u> 36 070	<u>41 859</u> 36 070	<u>40 464</u> 36 070	<u>48 028</u> 36 070	<u>45 384</u> 36 070	<u>42 520</u> 36 070
225-202-0104	4		1	1530	<u>70 768</u> 64 183	<u>70 675</u> 64 183	<u>70 733</u> 64 183	<u>83 632</u> 64 183	<u>76 086</u> 64 183	<u>74 268</u> 64 183
225-202-0105	5		1	2300	<u>104 935</u> 98 176	<u>113 090</u> 98 176	<u>109 524</u> 98 176	<u>128 855</u> 98 176	<u>122 098</u> 98 176	<u>114 779</u> 98 176
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>116 000</u> 108 665	<u>124 779</u> 108 665	<u>120 940</u> 108 665	<u>141 750</u> 108 665	<u>134 477</u> 108 665	<u>126 597</u> 108 665
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 055</u> 118 947	<u>134 343</u> 118 947	<u>131 161</u> 118 947	<u>151 973</u> 118 947	<u>143 880</u> 118 947	<u>136 826</u> 118 947
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>103 120</u> 96 052	<u>111 874</u> 96 052	<u>108 046</u> 96 052	<u>128 798</u> 96 052	<u>121 545</u> 96 052	<u>113 688</u> 96 052
225-202-1200	13015-2012									

225-202-1204	10 -3		1	190	<u>22 658</u> 21 340							
225-202-1206	15-8		1	165	<u>20 404</u> 19 245							
225-202-1209	5		1	73	<u>9 690</u> 9 165							

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>66 155</u> 52 207	<u>62 212</u> 52 207	<u>71 070</u> 52 207	<u>55 555</u> 52 207	<u>65 412</u> 52 207	<u>74 142</u> 52 207	<u>59 129</u> 52 207	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>91 043</u> 76 653	<u>87 115</u> 76 653	<u>95 941</u> 76 653	<u>80 482</u> 76 653	<u>90 304</u> 76 653	<u>99 003</u> 76 653	<u>84 043</u> 76 653	
225-203-0200	13015-2012	3										
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>150 485</u> 134 894	<u>146 546</u> 134 894	<u>155 397</u> 134 894	<u>139 894</u> 134 894	<u>149 743</u> 134 894	<u>158 467</u> 134 894	<u>143 466</u> 134 894	
225-203-0500	13015-2012	3										
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>229 052</u> 211 749	<u>225 059</u> 211 749	<u>234 030</u> 211 749	<u>218 317</u> 211 749	<u>228 300</u> 211 749	<u>237 141</u> 211 749	<u>221 937</u> 211 749	
225-203-0700	13015-2012											

8.04-08-2021

						-				
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1209	5		1	73						

						-				
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>76 600</u> 52 207	<u>83 359</u> 52 207	<u>78 444</u> 52 207	<u>66 769</u> 52 207	<u>84 588</u> 52 207	<u>62 852</u> 52 207
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>101 452</u> 76 653	<u>108 186</u> 76 653	<u>103 288</u> 76 653	<u>91 656</u> 76 653	<u>109 411</u> 76 653	<u>87 753</u> 76 653
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>160 922</u> 134 894	<u>167 676</u> 134 894	<u>162 764</u> 134 894	<u>151 099</u> 134 894	<u>168 904</u> 134 894	<u>147 185</u> 134 894
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>239 630</u> 211 749	<u>246 475</u> 211 749	<u>241 497</u> 211 749	<u>229 674</u> 211 749	<u>247 720</u> 211 749	<u>225 707</u> 211 749
225-203-0700	13015-2012									

225-203-0701	1		1	130	<u>9 428</u> 8 588	<u>9 224</u> 8 588	<u>9 683</u> 8 588	<u>8 879</u> 8 588	<u>9 390</u> 8 588	<u>9 842</u> 8 588	<u>9 064</u> 8 588
225-203-0702	2		1	220	<u>18 098</u> 16 634	<u>17 752</u> 16 634	<u>18 528</u> 16 634	<u>17 169</u> 16 634	<u>18 033</u> 16 634	<u>18 798</u> 16 634	<u>17 482</u> 16 634
225-203-0703	3		1	350	<u>26 313</u> 24 108						
225-203-0704	4		1	480	<u>30 641</u> 27 724						
225-203-0705	5		1	600	<u>43 380</u> 39 506	<u>42 438</u> 39 506	<u>44 555</u> 39 506	<u>40 846</u> 39 506	<u>43 203</u> 39 506	<u>45 290</u> 39 506	<u>41 701</u> 39 506
225-203-0706	6		1	1250	<u>82 130</u> 74 220	<u>80 167</u> 74 220	<u>84 578</u> 74 220	<u>76 852</u> 74 220	<u>81 761</u> 74 220	<u>86 108</u> 74 220	<u>78 632</u> 74 220
225-203-0707	7		1	1770	<u>125 148</u> 117 437	<u>130 463</u> 117 437	<u>129 002</u> 117 437	<u>125 364</u> 117 437	<u>132 609</u> 117 437	<u>133 846</u> 117 437	<u>128 271</u> 117 437
225-203-0708	8		1	2880	<u>172 484</u> 154 587	<u>167 960</u> 154 587	<u>178 124</u> 154 587	<u>160 323</u> 154 587	<u>171 632</u> 154 587	<u>181 650</u> 154 587	<u>164 424</u> 154 587

225-204.

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500	<u>307 028</u> 290 821						

225-203-0701	1		1	130	<u>9 031</u> 8 588	<u>9 492</u> 8 588	<u>9 290</u> 8 588	<u>10 383</u> 8 588	<u>10 001</u> 8 588	<u>9 587</u> 8 588
225-203-0702	2		1	220	<u>17 425</u> 16 634	<u>18 205</u> 16 634	<u>17 864</u> 16 634	<u>19 713</u> 16 634	<u>19 067</u> 16 634	<u>18 367</u> 16 634
225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480						
225-203-0705	5		1	600	<u>41 547</u> 39 506	<u>43 674</u> 39 506	<u>42 744</u> 39 506	<u>47 787</u> 39 506	<u>46 024</u> 39 506	<u>44 115</u> 39 506
225-203-0706	6		1	1250	<u>78 310</u> 74 220	<u>82 742</u> 74 220	<u>80 804</u> 74 220	<u>91 310</u> 74 220	<u>87 638</u> 74 220	<u>83 660</u> 74 220
225-203-0707	7		1	1770	<u>125 919</u> 117 437	<u>125 811</u> 117 437	<u>125 879</u> 117 437	<u>140 801</u> 117 437	<u>132 071</u> 117 437	<u>129 968</u> 117 437
225-203-0708	8		1	2880	<u>163 683</u> 154 587	<u>173 894</u> 154 587	<u>169 429</u> 154 587	<u>193 635</u> 154 587	<u>185 175</u> 154 587	<u>176 009</u> 154 587

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						

						-				
225-203-0701	1		1	130	<u>9 969</u> 8 588	<u>10 319</u> 8 588	<u>10 065</u> 8 588	<u>9 460</u> 8 588	<u>10 383</u> 8 588	<u>9 257</u> 8 588
225-203-0702	2		1	220	<u>19 013</u> 16 634	<u>19 606</u> 16 634	<u>19 175</u> 16 634	<u>18 151</u> 16 634	<u>19 713</u> 16 634	<u>17 808</u> 16 634
225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480						
225-203-0705	5		1	600	<u>45 877</u> 39 506	<u>47 493</u> 39 506	<u>46 318</u> 39 506	<u>43 527</u> 39 506	<u>47 787</u> 39 506	<u>42 591</u> 39 506
225-203-0706	6		1	1250	<u>87 332</u> 74 220	<u>90 698</u> 74 220	<u>88 250</u> 74 220	<u>82 436</u> 74 220	<u>91 310</u> 74 220	<u>80 486</u> 74 220
225-203-0707	7		1	1770	<u>132 568</u> 117 437	<u>136 251</u> 117 437	<u>136 468</u> 117 437	<u>125 260</u> 117 437	<u>141 256</u> 117 437	<u>125 653</u> 117 437
225-203-0708	8		1	2880	<u>184 470</u> 154 587	<u>192 225</u> 154 587	<u>186 585</u> 154 587	<u>173 189</u> 154 587	<u>193 635</u> 154 587	<u>168 695</u> 154 587

								-		
225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						

225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	

225-204-0102	2-		1	3000	<u>332 064</u> 313 328					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>256 157</u> 238 909					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>981 940</u> 936 199					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>220 107</u> 209 679					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>149 122</u> 136 418					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>224 599</u> 210 415					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>258 162</u> 241 282					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>347 358</u> 326 692					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>398 323</u> 376 658					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>355 506</u> 330 280					

225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						
225-204-0109	2-		1	11600						
225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480						

								-			
225-204-0102	2-		1	3000							
225-204-0103	2- -		1	3000							
225-204-0106	5-		1	6500							
225-204-0107	5-		1	7500							
225-204-0108	1-		1	10600							
225-204-0109	2-		1	11600							
225-204-0112	1-2		1	1500							
225-204-0113	2-2		1	2400							
225-204-0114	2-0		1	2400							
225-204-0116	3-0		1	2900							
225-204-0117	4-2		1	3400							
225-204-0118	4-4		1	3400							
225-204-0120	5-2		1	4480							

225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	

225-204-0121	5-4		1	4480	<u>371 056</u> 345 525						
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>487 887</u> 454 685						
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>488 441</u> 456 044						
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>597 006</u> 557 997						
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>811 700</u> 768 482						
225-204-0129	3-		1	4300	<u>364 916</u> 340 238						
225-204-0131	5-		1	6250	<u>527 754</u> 491 938						
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511						
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>220 712</u> 206 605						
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>206 409</u> 194 294						
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>158 125</u> 143 207						
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>153 879</u> 140 674						
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>202 199</u> 184 786						

225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						
225-204-0129	3-		1	4300						
225-204-0131	5-		1	6250						
225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						

					,				-		
225-204-0121	5-4		1	4480							
225-204-0122	6-2		1	5800							
225-204-0123	6-4		1	5600							
225-204-0124	6-0		1	6700							
225-204-0125	6-2		1	6700							
225-204-0129	3-		1	4300							
225-204-0131	5-		1	6250							
225-204-0132	5-		1	7500							
225-204-0150	2-05		1	2400							
225-204-0151	2-05		1	1980							
225-204-0152	3-05		1	2900							
225-204-0153	3-05		1	2500							
225-204-0154	4-05		1	3300							

225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0129	3-		1	4300	
225-204-0131	5-		1	6250	
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	

225-204-0155	4-05		1	2900	<u>297 909</u> 280 250					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>387 920</u> 361 976					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>521 094</u> 485 407					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>303 368</u> 282 587					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>224 705</u> 211 415					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>273 184</u> 256 581					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>567 881</u> 545 662					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>392 464</u> 374 582					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>430 792</u> 410 120					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>332 570</u> 311 990					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>374 868</u> 353 662					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637					

225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						
225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						

								-			
225-204-0155	4-05		1	2900							
225-204-0164	3- 5		1	4500							
225-204-0165	5- 5		1	6250							
225-204-0167	6- 5		1	6750							
225-204-0176	-2		1	3640							
225-204-0178	-4		1	2180							
225-204-0179	-5		1	2760							
225-204-0180	-6		1	2720							
225-204-0181	15.15		1	2500							
225-204-0182	18.18		1	3000							
225-204-0183	4-1/5		1	3450							
225-204-0184	4-2-		1	3400							
225-204-0185	5- -350		1	6250							

225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	

225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>313 670</u> 295 498						
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>428 853</u> 403 125						
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>306 469</u> 283 141						
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>330 526</u> 305 810						
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>344 960</u> 319 961						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>387 657</u> 354 587						
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>413 798</u> 380 216						
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>394 912</u> 364 348						
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>580 863</u> 542 069						
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>381 274</u> 350 978						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>280 061</u> 257 251						
225-204-0200	13015-2012		1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 789</u> 203 731						

225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0194	6-4		1	6725						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						

								-		
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0194	6-4		1	6725						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						

225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0194	6-4		1	6725	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>239 066</u> 226 310						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>291 181</u> 275 691						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>402 564</u> 379 470						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>411 722</u> 388 450						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>458 595</u> 432 284						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>467 754</u> 441 264						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>551 750</u> 520 353						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>625 805</u> 588 351						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>633 213</u> 595 613						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>393 017</u> 371 945						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>498 218</u> 472 027						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>629 143</u> 597 858						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>722 470</u> 687 114						

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						

								-			
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180							
225-204-0211	2 1,6-		1	3280							
225-204-0212	2 2,3-		1	4030							
225-204-0213	2 3,0-		1	4650							
225-204-0214	2 3,6-		1	5200							

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>686 780</u> 652 124					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>732 959</u> 702 165					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>659 849</u> 627 962					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>756 409</u> 720 387					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>533 774</u> 506 885					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>714 821</u> 673 910					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>870 658</u> 821 394					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>937 269</u> 890 977					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 105 692</u> 1 051 004					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>844 881</u> 800 401					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 025 829</u> 972 707					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 135 859</u> 1 080 580					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>977 744</u> 930 455					

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						

								-		
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	

225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 247 183</u> 1 186 869					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 115 115</u> 1 065 132					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 204 896</u> 1 145 410					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 007 777</u> 959 899					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 276 004</u> 1 215 124					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750		<u>33 402</u> 31 337	<u>36 664</u> 31 337			
225-204-0302	95-1		1	750	<u>49 961</u> 46 919					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>52 357</u> 50 655	<u>60 114</u> 50 655	<u>58 278</u> 50 655	<u>58 039</u> 50 655	<u>54 155</u> 50 655	<u>55 708</u> 50 655
225-204-0304	95-3		1	800	<u>53 289</u> 50 044					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>56 354</u> 52 499			<u>71 424</u> 65 007		<u>68 592</u> 65 007
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>67 222</u> 63 153			<u>81 070</u> 74 464		<u>78 239</u> 74 464
225-204-0307	105		1	1175	<u>75 306</u> 70 598	<u>47 870</u> 45 522	<u>51 132</u> 45 522	<u>90 856</u> 83 181		<u>87 529</u> 83 181

8.04-08-2021

225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750						
225-204-0302	95-1		1	750						
225-204-0303	95-2		1	750	<u>58 902</u> 50 655	<u>57 342</u> 50 655	<u>57 103</u> 50 655	<u>55 302</u> 50 655	<u>52 552</u> 50 655	<u>53 772</u> 50 655
225-204-0304	95-3		1	800						
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>72 623</u> 65 007		<u>70 209</u> 65 007	<u>63 152</u> 58 638		<u>63 254</u> 58 638
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>82 270</u> 74 464		<u>79 855</u> 74 464	<u>71 853</u> 67 169		<u>71 955</u> 67 169
225-204-0307	105		1	1175	<u>92 265</u> 83 181		<u>89 429</u> 83 181	<u>80 457</u> 75 031		<u>80 577</u> 75 031

								-		
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750						
225-204-0302	95-1		1	750						
225-204-0303	95-2		1	750	<u>54 920</u> 50 655	<u>55 524</u> 50 655	<u>55 524</u> 50 655	<u>56 626</u> 50 655	<u>52 268</u> 50 655	<u>60 500</u> 50 655
225-204-0304	95-3		1	800						
225-204-0305	95-3,5		1	1000						
225-204-0306	95-5		1	1000						
225-204-0307	105		1	1175						

8.04-08-2021

225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	
225-204-0302	95-1		1	750	
225-204-0303	95-2		1	750	<u>53 772</u> 50 655
225-204-0304	95-3		1	800	
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>63 126</u> 58 638
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>71 827</u> 67 169
225-204-0307	105		1	1175	<u>80 427</u> 75 031

225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>74 798</u> 69 841	<u>85 189</u> 69 841	<u>82 312</u> 69 841	<u>78 326</u> 69 841	<u>77 356</u> 69 841	<u>74 941</u> 69 841
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>68 770</u> 64 397					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>75 294</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>72 311</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>75 545</u> 70 956			<u>95 297</u> 87 760		<u>92 097</u> 87 760
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>291 951</u> 275 683	<u>323 345</u> 275 683	<u>314 655</u> 275 683	<u>302 611</u> 275 683	<u>299 682</u> 275 683	<u>292 386</u> 275 683
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>65 156</u> 59 846	<u>71 031</u> 59 846	<u>69 072</u> 59 846	<u>63 899</u> 59 846	<u>66 722</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846
225-204-0602	2		1	675	<u>51 327</u> 46 919	<u>56 284</u> 46 919	<u>54 632</u> 46 919	<u>50 267</u> 46 919	<u>52 649</u> 46 919	<u>48 477</u> 46 919

225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>79 751</u> 69 841	<u>80 572</u> 69 841	<u>76 871</u> 69 841	<u>75 309</u> 69 841	<u>75 238</u> 69 841	<u>75 283</u> 69 841
225-204-0310	105-5		1	1100						
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>76 729</u> 69 881	<u>80 642</u> 69 881	<u>73 913</u> 69 881	<u>73 624</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>75 868</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>96 652</u> 87 760		<u>93 924</u> 87 760	<u>84 520</u> 79 162		<u>84 635</u> 79 162
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>306 917</u> 275 683	<u>309 397</u> 275 683	<u>298 215</u> 275 683	<u>293 497</u> 275 683	<u>293 282</u> 275 683	<u>293 418</u> 275 683
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>64 919</u> 59 846	<u>67 701</u> 59 846	<u>62 916</u> 59 846	<u>62 711</u> 59 846	<u>65 547</u> 59 846	<u>64 307</u> 59 846
225-204-0602	2		1	675	<u>51 127</u> 46 919	<u>53 475</u> 46 919	<u>49 438</u> 46 919	<u>49 264</u> 46 919	<u>51 657</u> 46 919	<u>50 611</u> 46 919

								-		
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>79 394</u> 69 841	<u>77 998</u> 69 841	<u>79 723</u> 69 841	<u>82 168</u> 69 841	<u>74 872</u> 69 841	<u>85 491</u> 69 841
225-204-0310	105-5		1	1100						
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>82 019</u> 69 881	<u>78 439</u> 69 881	<u>81 743</u> 69 881	<u>84 773</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130						
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>305 838</u> 275 683	<u>301 619</u> 275 683	<u>306 833</u> 275 683	<u>314 220</u> 275 683	<u>292 176</u> 275 683	<u>324 258</u> 275 683
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>68 681</u> 59 846	<u>66 135</u> 59 846	<u>68 485</u> 59 846	<u>70 639</u> 59 846	<u>65 351</u> 59 846	<u>71 031</u> 59 846
225-204-0602	2		1	675	<u>54 301</u> 46 919	<u>52 153</u> 46 919	<u>54 136</u> 46 919	<u>55 954</u> 46 919	<u>51 492</u> 46 919	<u>56 284</u> 46 919

225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>75 133</u> 69 841
225-204-0310	105-5		1	1100	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>75 581</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>84 491</u> 79 162
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	
225-204-0316	164-10,7		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>292 965</u> 275 683
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	<u>64 103</u> 59 846
225-204-0602	2		1	675	<u>50 439</u> 46 919

225-204-0603	3		1	550	<u>42 385</u> 38 782	<u>46 425</u> 38 782	<u>45 078</u> 38 782	<u>41 522</u> 38 782	<u>43 463</u> 38 782	<u>40 063</u> 38 782
225-204-0604	4		1	475	<u>36 928</u> 33 810	<u>40 417</u> 33 810	<u>39 254</u> 33 810	<u>36 182</u> 33 810	<u>37 859</u> 33 810	<u>34 923</u> 33 810
225-204-0605	5		1	400	<u>28 244</u> 25 674	<u>31 182</u> 25 674	<u>30 202</u> 25 674	<u>27 616</u> 25 674	<u>29 027</u> 25 674	<u>26 555</u> 25 674
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>25 309</u> 22 797					
225-204-0607	-1		1	300	<u>16 480</u> 14 645	<u>18 683</u> 14 645	<u>17 949</u> 14 645	<u>16 009</u> 14 645	<u>17 068</u> 14 645	<u>15 213</u> 14 645
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150	<u>11 284</u> 10 650					
225-204-0802	33-1		1	160	<u>11 312</u> 10 650					
225-204-0803	33-2		1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0804	33-3		1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>23 333</u> 21 968					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>27 246</u> 25 732	<u>30 164</u> 25 732	<u>29 356</u> 25 732	<u>28 237</u> 25 732	<u>27 965</u> 25 732	<u>27 286</u> 25 732
225-204-0807	45		1	510	<u>44 793</u> 42 400	<u>49 303</u> 42 400	<u>48 054</u> 42 400	<u>46 324</u> 42 400	<u>45 903</u> 42 400	<u>44 855</u> 42 400

225-204-0603	3		1	550	<u>42 223</u> 38 782	<u>44 136</u> 38 782	<u>40 846</u> 38 782	<u>40 705</u> 38 782	<u>42 655</u> 38 782	<u>41 802</u> 38 782
225-204-0604	4		1	475	<u>36 788</u> 33 810	<u>38 440</u> 33 810	<u>35 599</u> 33 810	<u>35 477</u> 33 810	<u>37 161</u> 33 810	<u>36 424</u> 33 810
225-204-0605	5		1	400	<u>28 126</u> 25 674	<u>29 517</u> 25 674	<u>27 124</u> 25 674	<u>27 022</u> 25 674	<u>28 440</u> 25 674	<u>27 820</u> 25 674
225-204-0606	5 -1		1	400						
225-204-0607	-1		1	300	<u>16 391</u> 14 645	<u>17 435</u> 14 645	<u>15 641</u> 14 645	<u>15 563</u> 14 645	<u>16 627</u> 14 645	<u>16 162</u> 14 645
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150						
225-204-0802	33-1		1	160						
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0804	33-3		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330						
225-204-0806	43-2		1	330	<u>28 637</u> 25 732	<u>28 868</u> 25 732	<u>27 828</u> 25 732	<u>27 390</u> 25 732	<u>27 370</u> 25 732	<u>27 382</u> 25 732
225-204-0807	45		1	510	<u>46 942</u> 42 400	<u>47 299</u> 42 400	<u>45 692</u> 42 400	<u>45 015</u> 42 400	<u>44 984</u> 42 400	<u>45 003</u> 42 400

								-		
225-204-0603	3		1	550	<u>44 809</u> 38 782	<u>43 059</u> 38 782	<u>44 674</u> 38 782	<u>46 155</u> 38 782	<u>42 520</u> 38 782	<u>46 425</u> 38 782
225-204-0604	4		1	475	<u>39 021</u> 33 810	<u>37 510</u> 33 810	<u>38 905</u> 33 810	<u>40 184</u> 33 810	<u>37 045</u> 33 810	<u>40 417</u> 33 810
225-204-0605	5		1	400	<u>30 006</u> 25 674	<u>28 734</u> 25 674	<u>29 909</u> 25 674	<u>30 986</u> 25 674	<u>28 342</u> 25 674	<u>31 182</u> 25 674
225-204-0606	5 -1		1	400						
225-204-0607	-1		1	300	<u>17 802</u> 14 645	<u>16 847</u> 14 645	<u>17 729</u> 14 645	<u>18 537</u> 14 645	<u>16 554</u> 14 645	<u>18 683</u> 14 645
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150						
225-204-0802	33-1		1	160						
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-0804	33-3		1	250						
225-204-0805	43-1		1	330						
225-204-0806	43-2		1	330	<u>28 537</u> 25 732	<u>28 145</u> 25 732	<u>28 629</u> 25 732	<u>29 316</u> 25 732	<u>27 267</u> 25 732	<u>30 249</u> 25 732
225-204-0807	45		1	510	<u>46 787</u> 42 400	<u>46 181</u> 42 400	<u>46 931</u> 42 400	<u>47 992</u> 42 400	<u>44 825</u> 42 400	<u>49 434</u> 42 400

225-204-0603	3		1	550	<u>41 662</u> 38 782
225-204-0604	4		1	475	<u>36 303</u> 33 810
225-204-0605	5		1	400	<u>27 718</u> 25 674
225-204-0606	5 -1		1	400	
225-204-0607	-1		1	300	<u>16 085</u> 14 645
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0801	30		1	150	
225-204-0802	33-1		1	160	
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-0804	33-3		1	250	
225-204-0805	43-1		1	330	
225-204-0806	43-2		1	330	<u>27 340</u> 25 732
225-204-0807	45		1	510	<u>44 938</u> 42 400

225-204-0808	-60		1	680	<u>59 618</u> 56 430	<u>65 632</u> 56 430	<u>63 967</u> 56 430	<u>61 660</u> 56 430	<u>61 099</u> 56 430	<u>59 702</u> 56 430
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>8 496</u> 7 775	<u>9 303</u> 7 775	<u>9 034</u> 7 775	<u>8 323</u> 7 775	<u>8 711</u> 7 775	<u>8 031</u> 7 775
225-204-1006	3-		1	1750	<u>212 499</u> 199 513					
225-204-1007	-1		1	300	<u>13 898</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 427</u> 12 114	<u>14 486</u> 12 114	<u>12 632</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>309 431</u> 294 439					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>347 146</u> 331 415					
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>520 701</u> 497 125					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>204 829</u> 191 848					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>349 360</u> 329 165					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 314</u> 68 922					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>67 524</u> 63 245					

225-204-0808	-60		1	680	<u>62 485</u> 56 430	<u>62 960</u> 56 430	<u>60 818</u> 56 430	<u>59 915</u> 56 430	<u>59 873</u> 56 430	<u>59 899</u> 56 430
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>8 463</u> 7 775	<u>8 846</u> 7 775	<u>8 188</u> 7 775	<u>8 159</u> 7 775	<u>8 549</u> 7 775	<u>8 379</u> 7 775
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>13 810</u> 12 114	<u>14 853</u> 12 114	<u>13 059</u> 12 114	<u>12 982</u> 12 114	<u>14 045</u> 12 114	<u>13 580</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1306	35-10		1	2190						
225-204-1307	35-15		1	3280						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						

								-		
225-204-0808	-60		1	680	<u>62 278</u> 56 430	<u>61 470</u> 56 430	<u>62 469</u> 56 430	<u>63 884</u> 56 430	<u>59 661</u> 56 430	<u>65 807</u> 56 430
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>8 980</u> 7 775	<u>8 630</u> 7 775	<u>8 953</u> 7 775	<u>9 250</u> 7 775	<u>8 522</u> 7 775	<u>9 303</u> 7 775
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>15 220</u> 12 114	<u>14 266</u> 12 114	<u>15 147</u> 12 114	<u>15 955</u> 12 114	<u>13 972</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1306	35-10		1	2190						
225-204-1307	35-15		1	3280						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						

225-204-0808	-60		1	680	<u>59 813</u> 56 430
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>8 351</u> 7 775
225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1007	-1		1	300	<u>13 504</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1306	35-10		1	2190	
225-204-1307	35-15		1	3280	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	

225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>60 925</u> 56 776					

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>650 922</u> 606 054					
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>758 162</u> 711 191					
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>722 546</u> 665 538					
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>857 172</u> 797 525					
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 204 965</u> 1 113 298					
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 398 993</u> 1 295 458					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 586 271</u> 1 479 064					

8.04-08-2021

225-204-1315	32.9-2		1	725						

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						

					,				-		
225-204-1315	32.9-2		1	725							

					,			-			
226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370							
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500							
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500							
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500							
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100							
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100							

8.04-08-2021

225-204-1315	32.9-2		1	725	

226-102-0100	13015-2012				
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	

226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 422 721</u> 1 313 176					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 561 036</u> 1 448 779					
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>834 212</u> 775 015					
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 274 768</u> 1 181 732					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 553 382</u> 1 441 276					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>490 995</u> 456 167					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>201 757</u> 176 633					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>333 799</u> 300 038					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>149 561</u> 134 784					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>204 439</u> 179 010					

					,						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200							
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200							
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500							
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500							
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200							
226-102-0118	-9		1	5000							
226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200							
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0302	-18		1	5400							
226-102-0400	13015-2012										
226-102-0401	1-4		1	2350							
226-102-0402	1-6		1	4250							

							-				
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200							
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200							
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500							
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500							
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200							
226-102-0118	-9		1	5000							
226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200							
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0302	-18		1	5400							
226-102-0400	13015-2012										
226-102-0401	1-4		1	2350							
226-102-0402	1-6		1	4250							

226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	
226-102-0118	-9		1	5000	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0302	-18		1	5400	
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	

226-102-0403	1-8		1	7750	<u>484 943</u> 436 375					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>121 092</u> 107 630					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>243 306</u> 221 248					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>152 176</u> 135 584					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>283 930</u> 256 590					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>233 385</u> 208 649					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>292 937</u> 261 489					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>371 703</u> 327 622					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>468 422</u> 412 365					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>35 855</u> 32 380					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>45 884</u> 41 205					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>63 032</u> 56 252					
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>120 384</u> 107 944					

					,						
226-102-0403	1-8		1	7750							
226-102-0406	400.98.25		1	2200							
226-102-0407	400.98.40		1	3430							
226-102-0409	400.124.25		1	2700							
226-102-0410	400.124.40		1	4320							
226-102-0412	600.98.30		1	4000							
226-102-0414	600.124.30		1	5100							
226-102-0416	800.98.40		1	7300							
226-102-0418	800.124.40		1	9300							
226-102-0419	200.75.15		1	550							
226-102-0420	200.100.15		1	750							
226-102-0421	200.150.15		1	1100							
226-102-0423	400.98.25		1	2000							

							-				
226-102-0403	1-8		1	7750							
226-102-0406	400.98.25		1	2200							
226-102-0407	400.98.40		1	3430							
226-102-0409	400.124.25		1	2700							
226-102-0410	400.124.40		1	4320							
226-102-0412	600.98.30		1	4000							
226-102-0414	600.124.30		1	5100							
226-102-0416	800.98.40		1	7300							
226-102-0418	800.124.40		1	9300							
226-102-0419	200.75.15		1	550							
226-102-0420	200.100.15		1	750							
226-102-0421	200.150.15		1	1100							
226-102-0423	400.98.25		1	2000							

226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0423	400.98.25		1	2000	

226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>163 217</u> 146 409					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>245 854</u> 220 873					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>299 081</u> 268 017					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>290 483</u> 263 367					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>161 497</u> 145 745	<u>157 574</u> 145 745	<u>166 387</u> 145 745	<u>150 952</u> 145 745	<u>160 758</u> 145 745	<u>169 443</u> 145 745
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>160 200</u> 144 540	<u>156 298</u> 144 540	<u>165 065</u> 144 540	<u>149 711</u> 144 540	<u>159 465</u> 144 540	<u>168 105</u> 144 540
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 417</u> 7 193					

25.

251.

251-3.

251-302.

226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>154 508</u> 145 745	<u>153 866</u> 145 745	<u>162 719</u> 145 745	<u>158 848</u> 145 745	<u>179 834</u> 145 745	<u>172 499</u> 145 745
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>153 248</u> 144 540	<u>152 609</u> 144 540	<u>161 416</u> 144 540	<u>157 565</u> 144 540	<u>178 443</u> 144 540	<u>171 146</u> 144 540
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210						

							-			
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>164 553</u> 145 745	<u>171 888</u> 145 745	<u>178 612</u> 145 745	<u>173 722</u> 145 745	<u>162 108</u> 145 745	<u>179 834</u> 145 745
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>163 241</u> 144 540	<u>170 538</u> 144 540	<u>177 227</u> 144 540	<u>172 362</u> 144 540	<u>160 808</u> 144 540	<u>178 443</u> 144 540
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210						

226-102-0425	400.124.25		1	2700	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	
226-102-0429	600.124.30		1	5000	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>158 211</u> 145 745
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>156 932</u> 144 540
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0704	-9		1	210	

251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> 3 796 874							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930							
251-302-0400	33320-2015											
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>22 438</u> 19 708	<u>20 999</u> 19 708	<u>21 576</u> 19 708	<u>22 754</u> 19 708	<u>22 182</u> 19 708	<u>22 094</u> 19 708	
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 969</u> 15 368	<u>16 557</u> 15 368	<u>17 123</u> 15 368	<u>18 280</u> 15 368	<u>17 718</u> 15 368	<u>17 632</u> 15 368	

255.

,

,

255-1.

255-101.

8.04-08-2021

251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673								
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739								
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204								
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200								
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372								
251-302-0400	33320-2015											
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>21 420</u> 19 708	<u>20 398</u> 19 708	<u>20 915</u> 19 708	<u>23 198</u> 19 708	<u>21 336</u> 19 708	<u>21 515</u> 19 708	<u>21 536</u> 19 708	
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>16 970</u> 15 368	<u>15 966</u> 15 368	<u>16 474</u> 15 368	<u>18 716</u> 15 368	<u>16 887</u> 15 368	<u>17 064</u> 15 368	<u>17 084</u> 15 368	

					-				
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>21 832</u> 19 708	<u>22 525</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>23 340</u> 19 708	<u>20 845</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 374</u> 15 368	<u>18 055</u> 15 368	<u>16 014</u> 15 368	<u>15 368</u> 15 368	<u>16 405</u> 15 368

255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>77 896</u> 70 896	<u>84 962</u> 70 896	<u>83 257</u> 70 896	<u>76 054</u> 66 625	<u>82 295</u> 66 625	<u>89 920</u> 70 896	<u>79 039</u> 66 625	

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2										
255-102-0200	60 - 100 - i ' , 17608-2017	2										
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 847</u> 2 680							
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 121</u> 2 949							
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 056</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 338</u> 2 888	<u>3 328</u> 2 619	<u>3 640</u> 2 619	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 885</u> 2 619	
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 333</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 614</u> 3 160	<u>3 574</u> 2 860	<u>3 886</u> 2 860	<u>3 957</u> 3 160	<u>4 131</u> 2 860	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 507</u> 3 010	<u>3 768</u> 3 010	<u>3 817</u> 3 010	<u>3 523</u> 3 010	<u>3 860</u> 3 010	<u>4 111</u> 3 010	<u>3 680</u> 3 010	

255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>76 266</u> 66 625	<u>78 623</u> 70 896	<u>80 189</u> 70 896	<u>96 207</u> 70 896	<u>87 010</u> 70 896	<u>85 631</u> 70 896	<u>88 040</u> 70 896	

255-102-0100	17608-2017	30 - 50	2									
255-102-0200	17608-2017	60 - 100	2									
255-102-0600	17608-2017	40 - 80	2									
255-102-0601	17608-2017	40	2	1	96							
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96							
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 682</u> 2 619	<u>3 075</u> 2 888	<u>3 301</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 485</u> 2 888	<u>3 563</u> 2 888	<u>3 572</u> 2 888
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 928</u> 2 860	<u>3 352</u> 3 160	<u>3 578</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 761</u> 3 160	<u>3 840</u> 3 160	<u>3 848</u> 3 160
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 566</u> 3 010	<u>3 554</u> 3 010	<u>3 577</u> 3 010	<u>4 410</u> 3 010	<u>4 081</u> 3 010	<u>3 899</u> 3 010	<u>4 116</u> 3 010

						-				
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400		<u>92 094</u> 70 896	<u>92 290</u> 70 896	<u>78 062</u> 70 896	<u>96 618</u> 70 896	<u>79 781</u> 70 896

						-				
255-102-0100	17608-2017	30 - 50	2							
255-102-0200	17608-2017	60 - 100	2							
255-102-0600	17608-2017	40 - 80	2							
255-102-0601	17608-2017	40	2	1	96					
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96					
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 066</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 270</u> 2 888
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 343</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 547</u> 3 160
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 375</u> 3 010	<u>4 234</u> 3 010	<u>3 530</u> 3 010	<u>4 410</u> 3 010	<u>3 541</u> 3 010

8.04-08-2021

255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>4 091</u> 3 526	<u>4 079</u> 3 526	<u>4 103</u> 3 526	<u>4 936</u> 3 526	<u>4 607</u> 3 526	<u>4 425</u> 3 526	<u>4 641</u> 3 526
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 309</u> 3 435	<u>3 685</u> 3 435	<u>4 001</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 258</u> 3 435	<u>4 368</u> 3 435	<u>4 380</u> 3 435
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>4 770</u> 3 887	<u>4 146</u> 3 887	<u>4 462</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 719</u> 3 887	<u>4 829</u> 3 887	<u>4 841</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 701</u> 3 706	<u>3 987</u> 3 706	<u>4 349</u> 3 706	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 642</u> 3 706	<u>4 675</u> 3 616	<u>4 690</u> 3 616
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>5 070</u> 4 068	<u>4 356</u> 4 068	<u>4 717</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 011</u> 4 068	<u>5 136</u> 4 068	<u>5 151</u> 4 068

261-101-0100												
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004		3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009		3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92		3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100

						-				
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>4 900</u> 3 526	<u>4 759</u> 3 526	<u>4 056</u> 3 526	<u>4 936</u> 3 526	<u>4 066</u> 3 526
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>3 672</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>3 958</u> 3 435
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 133</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 419</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 863</u> 3 616	<u>3 973</u> 3 706	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 300</u> 3 706
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>4 341</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>4 668</u> 4 068

							-			
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004		3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009		3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92		3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100

8.04-08-2021

261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,											
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816

[illegible]

						-					
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(, 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816

[illegible]

261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	474-90 , , ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950

[illegible]

8.04-08-2021

261-101-0382	， ， 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	
261-101-0383	； 15 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	

8.04-08-2021

						-					
261-101-0382	, , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	; , , 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная