

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Алғы сөз

| | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

| | | |
|--------|-----|-----|
| 21. | | 1 |
| 211. | - | 1 |
| 211-1. | , | 1 |
| 211-2. | | 1 |
| 211-4. | | 3 |
| 212. | , , | 5 |
| 212-1. | | 5 |
| 212-4. | | 67 |
| 212-5. | | 72 |
| 212-6. | | 80 |
| 213. | | 80 |
| 213-1. | | 80 |
| 213-3. | , , | 82 |
| 22. | | 84 |
| 222. | , | 84 |
| 222-1. | , , | 84 |
| 222-2. | , | 94 |
| 222-3. | , , | 96 |
| 225. | | 98 |
| 225-1. | | 98 |
| 225-2. | | 106 |
| 226. | | 128 |
| 226-1. | | 128 |
| 25. | | 136 |
| 251. | , , | 136 |
| 251-3. | , | 136 |
| 255. | , , | 138 |

8.04-08-2021

IV

| | |
|--------|-----|
| 255-1. | 138 |
| 255-2. | 140 |
| 26. | 141 |
| 261. | 141 |
| 261-1. | 141 |

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211-101-0100 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 211-101-0102 | | 3 | 1 | 1200 | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ | $\frac{1933}{1031}$ |

211-103.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 211-103-0100 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ | $\frac{1716}{422}$ |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ | $\frac{1930}{488}$ |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ | $\frac{1463}{354}$ |

211-2.
211-201.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | , | . | | | |
| 211-103-0100 | | 3 | | | | | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | <u>1 716</u> 422 | <u>1 716</u> 422 | <u>1 716</u> 422 | <u>1 716</u> 422 | |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 930</u> 488 | <u>1 930</u> 488 | <u>1 930</u> 488 | <u>1 930</u> 488 | |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | <u>1 463</u> 354 | <u>1 463</u> 354 | <u>1 463</u> 354 | <u>1 463</u> 354 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-201-0500 | 1284-2004 , 800 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{6\,364}{2\,503}$ | $\frac{6\,025}{2\,503}$ | $\frac{6\,826}{2\,503}$ | $\frac{8\,282}{2\,503}$ | $\frac{6\,340}{2\,503}$ | $\frac{3\,067}{2\,503}$ | $\frac{9\,399}{2\,503}$ |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{6\,171}{2\,340}$ | $\frac{5\,833}{2\,340}$ | $\frac{6\,628}{2\,340}$ | $\frac{8\,075}{2\,340}$ | $\frac{6\,146}{2\,340}$ | $\frac{2\,897}{2\,340}$ | $\frac{9\,183}{2\,340}$ |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\,025}{2\,223}$ | $\frac{5\,690}{2\,223}$ | $\frac{6\,479}{2\,223}$ | $\frac{7\,915}{2\,223}$ | $\frac{6\,001}{2\,223}$ | $\frac{2\,775}{2\,223}$ | $\frac{9\,016}{2\,223}$ |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{5\,989}{2\,189}$ | $\frac{5\,654}{2\,189}$ | $\frac{6\,444}{2\,189}$ | $\frac{7\,880}{2\,189}$ | $\frac{5\,965}{2\,189}$ | $\frac{2\,739}{2\,189}$ | $\frac{8\,980}{2\,189}$ |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{5\,997}{2\,223}$ | $\frac{5\,665}{2\,223}$ | $\frac{6\,449}{2\,223}$ | $\frac{7\,874}{2\,223}$ | $\frac{5\,974}{2\,223}$ | $\frac{2\,771}{2\,223}$ | $\frac{8\,967}{2\,223}$ |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{5\,517}{1\,806}$ | $\frac{5\,189}{1\,806}$ | $\frac{5\,962}{1\,806}$ | $\frac{7\,366}{1\,806}$ | $\frac{5\,493}{1\,806}$ | $\frac{2\,337}{1\,806}$ | $\frac{8\,443}{1\,806}$ |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{5\,412}{1\,649}$ | $\frac{5\,079}{1\,649}$ | $\frac{5\,863}{1\,649}$ | $\frac{7\,289}{1\,649}$ | $\frac{5\,388}{1\,649}$ | $\frac{2\,185}{1\,649}$ | $\frac{8\,381}{1\,649}$ |
| 211-201-0600 | 1284-2004 , 1000 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,200}{1\,356}$ | $\frac{2\,747}{1\,356}$ | $\frac{2\,261}{1\,356}$ | $\frac{3\,683}{1\,356}$ | $\frac{8\,562}{1\,356}$ | $\frac{5\,810}{1\,356}$ | $\frac{8\,562}{1\,356}$ |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,200}{1\,356}$ | $\frac{2\,747}{1\,356}$ | $\frac{2\,261}{1\,356}$ | $\frac{3\,683}{1\,356}$ | $\frac{8\,562}{1\,356}$ | $\frac{5\,810}{1\,356}$ | $\frac{8\,562}{1\,356}$ |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{2\,194}{1\,356}$ | $\frac{2\,737}{1\,356}$ | $\frac{2\,255}{1\,356}$ | $\frac{3\,667}{1\,356}$ | $\frac{8\,510}{1\,356}$ | $\frac{5\,778}{1\,356}$ | $\frac{8\,510}{1\,356}$ |

211-4.

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 211-201-0500 | 1284-2004 , 800 | 3 | | | | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>3 723</u> 2 503 | <u>9 836</u> 2 503 | <u>8 768</u> 2 503 | <u>5 078</u> 2 503 |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>3 548</u> 2 340 | <u>9 617</u> 2 340 | <u>8 557</u> 2 340 | <u>4 893</u> 2 340 |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>3 421</u> 2 223 | <u>9 447</u> 2 223 | <u>8 394</u> 2 223 | <u>4 756</u> 2 223 |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>3 385</u> 2 189 | <u>9 411</u> 2 189 | <u>8 358</u> 2 189 | <u>4 721</u> 2 189 |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>3 412</u> 2 223 | <u>9 395</u> 2 223 | <u>8 349</u> 2 223 | <u>4 738</u> 2 223 |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>2 969</u> 1 806 | <u>8 864</u> 1 806 | <u>7 834</u> 1 806 | <u>4 276</u> 1 806 |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>2 827</u> 1 649 | <u>8 809</u> 1 649 | <u>7 764</u> 1 649 | <u>4 153</u> 1 649 |
| 211-201-0600 | 1284-2004 , 1000 | 3 | | | | | | |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>4 996</u> 1 356 | <u>5 260</u> 1 356 | <u>3 897</u> 1 356 | <u>7 868</u> 1 356 |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>4 996</u> 1 356 | <u>5 260</u> 1 356 | <u>3 897</u> 1 356 | <u>7 868</u> 1 356 |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 970</u> 1 356 | <u>5 232</u> 1 356 | <u>3 879</u> 1 356 | <u>7 821</u> 1 356 |

211-401.

| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>6 970</u> 2 830 | <u>6 606</u> 2 830 | <u>7 464</u> 2 830 | <u>9 025</u> 2 830 | <u>6 944</u> 2 830 | <u>3 437</u> 2 830 | <u>10 221</u> 2 830 |
| 211-401-0102 | , 1 2 | 3 | 1 | 1500 | <u>6 970</u> 2 830 | <u>6 606</u> 2 830 | <u>7 464</u> 2 830 | <u>9 025</u> 2 830 | <u>6 944</u> 2 830 | <u>3 437</u> 2 830 | <u>10 221</u> 2 830 |
| 211-401-0103 | : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | <u>7 259</u> 3 113 | <u>6 895</u> 3 113 | <u>7 753</u> 3 113 | <u>9 314</u> 3 113 | <u>7 233</u> 3 113 | <u>3 726</u> 3 113 | <u>10 510</u> 3 113 |

212.

212-1.
212-101.

| 212-101-0100 | 3,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0101 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>12 288</u> 10 396 | <u>12 628</u> 10 396 | <u>12 981</u> 10 396 | <u>15 043</u> 10 396 | <u>30 033</u> 11 300 | <u>25 747</u> 11 300 | <u>30 033</u> 11 300 |
| 212-101-0200 | 5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0201 | 5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>13 578</u> 11 272 | <u>14 707</u> 11 308 | <u>15 243</u> 11 445 | <u>18 380</u> 11 491 | <u>30 510</u> 11 767 | <u>26 223</u> 11 767 | <u>30 510</u> 11 767 |
| 212-101-0300 | 7,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>13 210</u> 11 300 | <u>13 621</u> 11 602 | <u>13 813</u> 11 602 | <u>15 533</u> 11 602 | <u>30 955</u> 12 204 | <u>26 669</u> 12 204 | <u>30 955</u> 12 204 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>13 722</u> 11 413 | <u>15 388</u> 11 717 | <u>15 521</u> 11 717 | <u>18 610</u> 11 717 | <u>31 078</u> 12 325 | <u>26 792</u> 12 325 | <u>31 078</u> 12 325 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | $\frac{4\,139}{2\,830}$ | $\frac{10\,689}{2\,830}$ | $\frac{9\,545}{2\,830}$ | $\frac{5\,591}{2\,830}$ |
| 211-401-0102 | , 1 2 | 3 | 1 | 1500 | $\frac{4\,139}{2\,830}$ | $\frac{10\,689}{2\,830}$ | $\frac{9\,545}{2\,830}$ | $\frac{5\,591}{2\,830}$ |
| 211-401-0103 | : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | $\frac{4\,429}{3\,113}$ | $\frac{10\,979}{3\,113}$ | $\frac{9\,834}{3\,113}$ | $\frac{5\,881}{3\,113}$ |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0100 | 3,5 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0101 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | $\frac{22\,395}{11\,300}$ | $\frac{27\,377}{11\,300}$ | $\frac{21\,218}{11\,300}$ | $\frac{30\,033}{11\,300}$ |
| 212-101-0200 | 5 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0201 | 5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | $\frac{22\,872}{11\,767}$ | $\frac{27\,854}{11\,767}$ | $\frac{21\,694}{11\,767}$ | $\frac{30\,510}{11\,767}$ |
| 212-101-0300 | 7,5 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | $\frac{23\,317}{12\,204}$ | $\frac{28\,299}{12\,204}$ | $\frac{22\,140}{12\,204}$ | $\frac{30\,955}{12\,204}$ |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | $\frac{23\,441}{12\,325}$ | $\frac{28\,422}{12\,325}$ | $\frac{22\,263}{12\,325}$ | $\frac{31\,078}{12\,325}$ |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>13 839</u> 11 528 | <u>15 509</u> 11 835 | <u>15 641</u> 11 835 | <u>18 730</u> 11 835 | <u>31 205</u> 12 449 | <u>26 918</u> 12 449 | <u>31 205</u> 12 449 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 015</u> 11 700 | <u>15 690</u> 12 012 | <u>15 822</u> 12 012 | <u>18 911</u> 12 012 | <u>31 395</u> 12 636 | <u>27 109</u> 12 636 | <u>31 395</u> 12 636 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 193</u> 11 875 | <u>15 873</u> 12 192 | <u>16 005</u> 12 192 | <u>19 094</u> 12 192 | <u>31 588</u> 12 824 | <u>27 301</u> 12 824 | <u>31 588</u> 12 824 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 375</u> 12 053 | <u>16 059</u> 12 375 | <u>16 191</u> 12 375 | <u>19 281</u> 12 375 | <u>31 784</u> 13 017 | <u>27 497</u> 13 017 | <u>31 784</u> 13 017 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>13 839</u> 11 528 | <u>15 509</u> 11 835 | <u>15 641</u> 11 835 | <u>18 730</u> 11 835 | <u>31 205</u> 12 449 | <u>26 918</u> 12 449 | <u>31 205</u> 12 449 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>13 956</u> 11 642 | <u>15 629</u> 11 953 | <u>15 761</u> 11 953 | <u>18 851</u> 11 953 | <u>31 331</u> 12 573 | <u>27 045</u> 12 573 | <u>31 331</u> 12 573 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 134</u> 11 817 | <u>15 812</u> 12 132 | <u>15 944</u> 12 132 | <u>19 034</u> 12 132 | <u>31 524</u> 12 762 | <u>27 237</u> 12 762 | <u>31 524</u> 12 762 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 315</u> 11 994 | <u>15 997</u> 12 314 | <u>16 130</u> 12 314 | <u>19 219</u> 12 314 | <u>31 719</u> 12 953 | <u>27 432</u> 12 953 | <u>31 719</u> 12 953 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 498</u> 12 174 | <u>16 186</u> 12 499 | <u>16 318</u> 12 499 | <u>19 407</u> 12 499 | <u>31 917</u> 13 147 | <u>27 631</u> 13 147 | <u>31 917</u> 13 147 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>13 956</u> 11 642 | <u>15 629</u> 11 953 | <u>15 761</u> 11 953 | <u>18 851</u> 11 953 | <u>31 331</u> 12 573 | <u>27 045</u> 12 573 | <u>31 331</u> 12 573 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 074</u> 11 758 | <u>15 750</u> 12 072 | <u>15 883</u> 12 072 | <u>18 972</u> 12 072 | <u>31 459</u> 12 698 | <u>27 173</u> 12 698 | <u>31 459</u> 12 698 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 255</u> 11 935 | <u>15 936</u> 12 254 | <u>16 068</u> 12 254 | <u>19 157</u> 12 254 | <u>31 654</u> 12 889 | <u>27 367</u> 12 889 | <u>31 654</u> 12 889 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 437</u> 12 114 | <u>16 123</u> 12 437 | <u>16 255</u> 12 437 | <u>19 345</u> 12 437 | <u>31 851</u> 13 082 | <u>27 565</u> 13 082 | <u>31 851</u> 13 082 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 567</u> 12 449 | <u>28 549</u> 12 449 | <u>22 390</u> 12 449 | <u>31 205</u> 12 449 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 757</u> 12 636 | <u>28 739</u> 12 636 | <u>22 580</u> 12 636 | <u>31 395</u> 12 636 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 950</u> 12 824 | <u>28 932</u> 12 824 | <u>22 772</u> 12 824 | <u>31 588</u> 12 824 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 146</u> 13 017 | <u>29 128</u> 13 017 | <u>22 969</u> 13 017 | <u>31 784</u> 13 017 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 567</u> 12 449 | <u>28 549</u> 12 449 | <u>22 390</u> 12 449 | <u>31 205</u> 12 449 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 694</u> 12 573 | <u>28 675</u> 12 573 | <u>22 516</u> 12 573 | <u>31 331</u> 12 573 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 886</u> 12 762 | <u>28 868</u> 12 762 | <u>22 709</u> 12 762 | <u>31 524</u> 12 762 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 081</u> 12 953 | <u>29 063</u> 12 953 | <u>22 904</u> 12 953 | <u>31 719</u> 12 953 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 279</u> 13 147 | <u>29 261</u> 13 147 | <u>23 102</u> 13 147 | <u>31 917</u> 13 147 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 694</u> 12 573 | <u>28 675</u> 12 573 | <u>22 516</u> 12 573 | <u>31 331</u> 12 573 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 821</u> 12 698 | <u>28 803</u> 12 698 | <u>22 644</u> 12 698 | <u>31 459</u> 12 698 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 016</u> 12 889 | <u>28 998</u> 12 889 | <u>22 839</u> 12 889 | <u>31 654</u> 12 889 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 213</u> 13 082 | <u>29 195</u> 13 082 | <u>23 036</u> 13 082 | <u>31 851</u> 13 082 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 623</u> 12 296 | <u>16 314</u> 12 624 | <u>16 446</u> 12 624 | <u>19 535</u> 12 624 | <u>32 052</u> 13 279 | <u>27 765</u> 13 279 | <u>32 052</u> 13 279 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 074</u> 11 758 | <u>15 750</u> 12 072 | <u>15 883</u> 12 072 | <u>18 972</u> 12 072 | <u>31 459</u> 12 698 | <u>27 173</u> 12 698 | <u>31 459</u> 12 698 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 194</u> 11 876 | <u>15 874</u> 12 193 | <u>16 006</u> 12 193 | <u>19 095</u> 12 193 | <u>31 589</u> 12 825 | <u>27 302</u> 12 825 | <u>31 589</u> 12 825 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 376</u> 12 054 | <u>16 060</u> 12 376 | <u>16 192</u> 12 376 | <u>19 282</u> 12 376 | <u>31 785</u> 13 018 | <u>27 498</u> 13 018 | <u>31 785</u> 13 018 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 561</u> 12 235 | <u>16 250</u> 12 562 | <u>16 382</u> 12 562 | <u>19 471</u> 12 562 | <u>31 984</u> 13 213 | <u>27 698</u> 13 213 | <u>31 984</u> 13 213 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 747</u> 12 418 | <u>16 442</u> 12 750 | <u>16 574</u> 12 750 | <u>19 663</u> 12 750 | <u>32 186</u> 13 411 | <u>27 900</u> 13 411 | <u>32 186</u> 13 411 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>16 630</u> 13 831 | <u>16 840</u> 13 831 | <u>17 677</u> 13 831 | <u>20 767</u> 13 831 | <u>32 615</u> 13 831 | <u>28 329</u> 13 831 | <u>32 615</u> 13 831 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 330</u> 13 969 | <u>16 981</u> 13 969 | <u>17 818</u> 13 969 | <u>20 907</u> 13 969 | <u>32 756</u> 13 969 | <u>28 469</u> 13 969 | <u>32 756</u> 13 969 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 473</u> 14 110 | <u>17 124</u> 14 110 | <u>17 961</u> 14 110 | <u>21 050</u> 14 110 | <u>32 899</u> 14 110 | <u>28 612</u> 14 110 | <u>32 899</u> 14 110 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 689</u> 14 322 | <u>17 340</u> 14 322 | <u>18 177</u> 14 322 | <u>21 267</u> 14 322 | <u>33 115</u> 14 322 | <u>28 828</u> 14 322 | <u>33 115</u> 14 322 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 907</u> 14 536 | <u>17 558</u> 14 536 | <u>18 396</u> 14 536 | <u>21 485</u> 14 536 | <u>33 333</u> 14 536 | <u>29 047</u> 14 536 | <u>33 333</u> 14 536 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 130</u> 14 754 | <u>17 782</u> 14 754 | <u>18 619</u> 14 754 | <u>21 708</u> 14 754 | <u>33 556</u> 14 754 | <u>29 270</u> 14 754 | <u>33 556</u> 14 754 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 473</u> 14 110 | <u>17 124</u> 14 110 | <u>17 961</u> 14 110 | <u>21 050</u> 14 110 | <u>32 899</u> 14 110 | <u>28 612</u> 14 110 | <u>32 899</u> 14 110 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 414</u> 13 279 | <u>29 395</u> 13 279 | <u>23 236</u> 13 279 | <u>32 052</u> 13 279 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 821</u> 12 698 | <u>28 803</u> 12 698 | <u>22 644</u> 12 698 | <u>31 459</u> 12 698 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 951</u> 12 825 | <u>28 933</u> 12 825 | <u>22 774</u> 12 825 | <u>31 589</u> 12 825 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 147</u> 13 018 | <u>29 129</u> 13 018 | <u>22 970</u> 13 018 | <u>31 785</u> 13 018 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 347</u> 13 213 | <u>29 328</u> 13 213 | <u>23 169</u> 13 213 | <u>31 984</u> 13 213 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 548</u> 13 411 | <u>29 530</u> 13 411 | <u>23 371</u> 13 411 | <u>32 186</u> 13 411 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 977</u> 13 831 | <u>29 959</u> 13 831 | <u>23 800</u> 13 831 | <u>32 615</u> 13 831 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 118</u> 13 969 | <u>30 100</u> 13 969 | <u>23 940</u> 13 969 | <u>32 756</u> 13 969 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 261</u> 14 110 | <u>30 243</u> 14 110 | <u>24 083</u> 14 110 | <u>32 899</u> 14 110 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 477</u> 14 322 | <u>30 459</u> 14 322 | <u>24 300</u> 14 322 | <u>33 115</u> 14 322 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 696</u> 14 536 | <u>30 677</u> 14 536 | <u>24 518</u> 14 536 | <u>33 333</u> 14 536 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 919</u> 14 754 | <u>30 900</u> 14 754 | <u>24 741</u> 14 754 | <u>33 556</u> 14 754 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 261</u> 14 110 | <u>30 243</u> 14 110 | <u>24 083</u> 14 110 | <u>32 899</u> 14 110 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 617</u> 14 251 | <u>17 268</u> 14 251 | <u>18 105</u> 14 251 | <u>21 194</u> 14 251 | <u>33 043</u> 14 251 | <u>28 756</u> 14 251 | <u>33 043</u> 14 251 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 834</u> 14 464 | <u>17 485</u> 14 464 | <u>18 322</u> 14 464 | <u>21 412</u> 14 464 | <u>33 260</u> 14 464 | <u>28 974</u> 14 464 | <u>33 260</u> 14 464 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 056</u> 14 682 | <u>17 707</u> 14 682 | <u>18 544</u> 14 682 | <u>21 634</u> 14 682 | <u>33 482</u> 14 682 | <u>29 196</u> 14 682 | <u>33 482</u> 14 682 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 280</u> 14 901 | <u>17 931</u> 14 901 | <u>18 769</u> 14 901 | <u>21 858</u> 14 901 | <u>33 706</u> 14 901 | <u>29 420</u> 14 901 | <u>33 706</u> 14 901 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 617</u> 14 251 | <u>17 268</u> 14 251 | <u>18 105</u> 14 251 | <u>21 194</u> 14 251 | <u>33 043</u> 14 251 | <u>28 756</u> 14 251 | <u>33 043</u> 14 251 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 762</u> 14 393 | <u>17 413</u> 14 393 | <u>18 250</u> 14 393 | <u>21 340</u> 14 393 | <u>33 188</u> 14 393 | <u>28 902</u> 14 393 | <u>33 188</u> 14 393 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 982</u> 14 609 | <u>17 633</u> 14 609 | <u>18 470</u> 14 609 | <u>21 559</u> 14 609 | <u>33 408</u> 14 609 | <u>29 121</u> 14 609 | <u>33 408</u> 14 609 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 206</u> 14 828 | <u>17 857</u> 14 828 | <u>18 694</u> 14 828 | <u>21 784</u> 14 828 | <u>33 632</u> 14 828 | <u>29 345</u> 14 828 | <u>33 632</u> 14 828 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 432</u> 15 051 | <u>18 084</u> 15 051 | <u>18 921</u> 15 051 | <u>22 010</u> 15 051 | <u>33 858</u> 15 051 | <u>29 572</u> 15 051 | <u>33 858</u> 15 051 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 762</u> 14 393 | <u>17 413</u> 14 393 | <u>18 250</u> 14 393 | <u>21 340</u> 14 393 | <u>33 188</u> 14 393 | <u>28 902</u> 14 393 | <u>33 188</u> 14 393 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 908</u> 14 537 | <u>17 560</u> 14 537 | <u>18 397</u> 14 537 | <u>21 486</u> 14 537 | <u>33 335</u> 14 537 | <u>29 048</u> 14 537 | <u>33 335</u> 14 537 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 131</u> 14 756 | <u>17 783</u> 14 756 | <u>18 620</u> 14 756 | <u>21 709</u> 14 756 | <u>33 558</u> 14 756 | <u>29 271</u> 14 756 | <u>33 558</u> 14 756 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 357</u> 14 977 | <u>18 008</u> 14 977 | <u>18 845</u> 14 977 | <u>21 935</u> 14 977 | <u>33 783</u> 14 977 | <u>29 496</u> 14 977 | <u>33 783</u> 14 977 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 405</u> 14 251 | <u>30 387</u> 14 251 | <u>24 228</u> 14 251 | <u>33 043</u> 14 251 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 622</u> 14 464 | <u>30 604</u> 14 464 | <u>24 445</u> 14 464 | <u>33 260</u> 14 464 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 844</u> 14 682 | <u>30 826</u> 14 682 | <u>24 667</u> 14 682 | <u>33 482</u> 14 682 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 069</u> 14 901 | <u>31 050</u> 14 901 | <u>24 891</u> 14 901 | <u>33 706</u> 14 901 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 405</u> 14 251 | <u>30 387</u> 14 251 | <u>24 228</u> 14 251 | <u>33 043</u> 14 251 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 550</u> 14 393 | <u>30 532</u> 14 393 | <u>24 373</u> 14 393 | <u>33 188</u> 14 393 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 770</u> 14 609 | <u>30 752</u> 14 609 | <u>24 592</u> 14 609 | <u>33 408</u> 14 609 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 994</u> 14 828 | <u>30 976</u> 14 828 | <u>24 817</u> 14 828 | <u>33 632</u> 14 828 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 221</u> 15 051 | <u>31 202</u> 15 051 | <u>25 043</u> 15 051 | <u>33 858</u> 15 051 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 550</u> 14 393 | <u>30 532</u> 14 393 | <u>24 373</u> 14 393 | <u>33 188</u> 14 393 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 697</u> 14 537 | <u>30 678</u> 14 537 | <u>24 519</u> 14 537 | <u>33 335</u> 14 537 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 920</u> 14 756 | <u>30 901</u> 14 756 | <u>24 742</u> 14 756 | <u>33 558</u> 14 756 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 145</u> 14 977 | <u>31 127</u> 14 977 | <u>24 968</u> 14 977 | <u>33 783</u> 14 977 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 586</u> 15 201 | <u>18 237</u> 15 201 | <u>19 074</u> 15 201 | <u>22 163</u> 15 201 | <u>34 012</u> 15 201 | <u>29 725</u> 15 201 | <u>34 012</u> 15 201 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>16 630</u> 13 831 | <u>15 948</u> 13 651 | <u>15 288</u> 13 048 | <u>17 008</u> 13 048 | <u>32 615</u> 13 831 | <u>28 329</u> 13 831 | <u>32 615</u> 13 831 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 330</u> 13 970 | <u>17 235</u> 13 787 | <u>17 012</u> 13 179 | <u>20 101</u> 13 179 | <u>32 756</u> 13 970 | <u>28 469</u> 13 970 | <u>32 756</u> 13 970 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 472</u> 14 109 | <u>17 376</u> 13 925 | <u>17 146</u> 13 311 | <u>20 235</u> 13 311 | <u>32 898</u> 14 109 | <u>28 612</u> 14 109 | <u>32 898</u> 14 109 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 687</u> 14 320 | <u>17 588</u> 14 133 | <u>17 349</u> 13 510 | <u>20 438</u> 13 510 | <u>33 113</u> 14 320 | <u>28 827</u> 14 320 | <u>33 113</u> 14 320 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 907</u> 14 535 | <u>17 805</u> 14 345 | <u>17 556</u> 13 713 | <u>20 645</u> 13 713 | <u>33 333</u> 14 535 | <u>29 047</u> 14 535 | <u>33 333</u> 14 535 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 130</u> 14 754 | <u>18 025</u> 14 561 | <u>17 766</u> 13 919 | <u>20 856</u> 13 919 | <u>33 556</u> 14 754 | <u>29 269</u> 14 754 | <u>33 556</u> 14 754 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 472</u> 14 109 | <u>17 376</u> 13 925 | <u>17 146</u> 13 311 | <u>20 235</u> 13 311 | <u>32 898</u> 14 109 | <u>28 612</u> 14 109 | <u>32 898</u> 14 109 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 616</u> 14 250 | <u>17 518</u> 14 064 | <u>17 282</u> 13 444 | <u>20 371</u> 13 444 | <u>33 042</u> 14 250 | <u>28 756</u> 14 250 | <u>33 042</u> 14 250 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 833</u> 14 463 | <u>17 732</u> 14 274 | <u>17 487</u> 13 645 | <u>20 576</u> 13 645 | <u>33 259</u> 14 463 | <u>28 973</u> 14 463 | <u>33 259</u> 14 463 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 055</u> 14 681 | <u>17 951</u> 14 489 | <u>17 696</u> 13 850 | <u>20 785</u> 13 850 | <u>33 481</u> 14 681 | <u>29 195</u> 14 681 | <u>33 481</u> 14 681 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 279</u> 14 900 | <u>18 172</u> 14 706 | <u>17 907</u> 14 057 | <u>20 997</u> 14 057 | <u>33 705</u> 14 900 | <u>29 419</u> 14 900 | <u>33 705</u> 14 900 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 616</u> 14 250 | <u>17 518</u> 14 064 | <u>17 282</u> 13 444 | <u>20 371</u> 13 444 | <u>33 042</u> 14 250 | <u>28 756</u> 14 250 | <u>33 042</u> 14 250 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 374</u> 15 201 | <u>31 356</u> 15 201 | <u>25 196</u> 15 201 | <u>34 012</u> 15 201 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 977</u> 13 831 | <u>29 959</u> 13 831 | <u>23 800</u> 13 831 | <u>32 615</u> 13 831 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 118</u> 13 970 | <u>30 100</u> 13 970 | <u>23 941</u> 13 970 | <u>32 756</u> 13 970 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 261</u> 14 109 | <u>30 242</u> 14 109 | <u>24 083</u> 14 109 | <u>32 898</u> 14 109 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 476</u> 14 320 | <u>30 457</u> 14 320 | <u>24 298</u> 14 320 | <u>33 113</u> 14 320 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 695</u> 14 535 | <u>30 677</u> 14 535 | <u>24 518</u> 14 535 | <u>33 333</u> 14 535 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 918</u> 14 754 | <u>30 900</u> 14 754 | <u>24 741</u> 14 754 | <u>33 556</u> 14 754 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 261</u> 14 109 | <u>30 242</u> 14 109 | <u>24 083</u> 14 109 | <u>32 898</u> 14 109 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 404</u> 14 250 | <u>30 386</u> 14 250 | <u>24 227</u> 14 250 | <u>33 042</u> 14 250 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 622</u> 14 463 | <u>30 603</u> 14 463 | <u>24 444</u> 14 463 | <u>33 259</u> 14 463 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 843</u> 14 681 | <u>30 825</u> 14 681 | <u>24 666</u> 14 681 | <u>33 481</u> 14 681 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 067</u> 14 900 | <u>31 049</u> 14 900 | <u>24 890</u> 14 900 | <u>33 705</u> 14 900 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 404</u> 14 250 | <u>30 386</u> 14 250 | <u>24 227</u> 14 250 | <u>33 042</u> 14 250 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 761</u> 14 392 | <u>17 661</u> 14 204 | <u>17 418</u> 13 578 | <u>20 508</u> 13 578 | <u>33 187</u> 14 392 | <u>28 901</u> 14 392 | <u>33 187</u> 14 392 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 982</u> 14 609 | <u>17 879</u> 14 418 | <u>17 626</u> 13 782 | <u>20 716</u> 13 782 | <u>33 408</u> 14 609 | <u>29 121</u> 14 609 | <u>33 408</u> 14 609 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 204</u> 14 827 | <u>18 099</u> 14 633 | <u>17 837</u> 13 988 | <u>20 926</u> 13 988 | <u>33 631</u> 14 827 | <u>29 344</u> 14 827 | <u>33 631</u> 14 827 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 432</u> 15 050 | <u>18 323</u> 14 853 | <u>18 051</u> 14 198 | <u>21 141</u> 14 198 | <u>33 858</u> 15 050 | <u>29 572</u> 15 050 | <u>33 858</u> 15 050 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 761</u> 14 392 | <u>17 661</u> 14 204 | <u>17 418</u> 13 578 | <u>20 508</u> 13 578 | <u>33 187</u> 14 392 | <u>28 901</u> 14 392 | <u>33 187</u> 14 392 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 908</u> 14 536 | <u>17 806</u> 14 346 | <u>17 557</u> 13 714 | <u>20 646</u> 13 714 | <u>33 334</u> 14 536 | <u>29 048</u> 14 536 | <u>33 334</u> 14 536 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 130</u> 14 754 | <u>18 025</u> 14 561 | <u>17 766</u> 13 919 | <u>20 856</u> 13 919 | <u>33 556</u> 14 754 | <u>29 269</u> 14 754 | <u>33 556</u> 14 754 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 356</u> 14 976 | <u>18 248</u> 14 780 | <u>17 980</u> 14 128 | <u>21 069</u> 14 128 | <u>33 782</u> 14 976 | <u>29 496</u> 14 976 | <u>33 782</u> 14 976 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 585</u> 15 200 | <u>18 474</u> 15 001 | <u>18 195</u> 14 339 | <u>21 285</u> 14 339 | <u>34 011</u> 15 200 | <u>29 724</u> 15 200 | <u>34 011</u> 15 200 |
| 212-101-0600 | 15 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>15 700</u> 13 741 | <u>15 773</u> 13 711 | <u>16 992</u> 14 329 | <u>19 054</u> 14 329 | <u>33 814</u> 15 007 | <u>29 527</u> 15 007 | <u>33 814</u> 15 007 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 236</u> 13 878 | <u>17 562</u> 13 848 | <u>18 330</u> 14 471 | <u>21 419</u> 14 471 | <u>33 966</u> 15 156 | <u>29 680</u> 15 156 | <u>33 966</u> 15 156 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 378</u> 14 017 | <u>17 703</u> 13 986 | <u>18 477</u> 14 616 | <u>21 567</u> 14 616 | <u>34 120</u> 15 307 | <u>29 834</u> 15 307 | <u>34 120</u> 15 307 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 592</u> 14 227 | <u>17 917</u> 14 196 | <u>18 701</u> 14 835 | <u>21 790</u> 14 835 | <u>34 354</u> 15 537 | <u>30 068</u> 15 537 | <u>34 354</u> 15 537 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 549</u> 14 392 | <u>30 531</u> 14 392 | <u>24 372</u> 14 392 | <u>33 187</u> 14 392 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 770</u> 14 609 | <u>30 752</u> 14 609 | <u>24 592</u> 14 609 | <u>33 408</u> 14 609 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 993</u> 14 827 | <u>30 974</u> 14 827 | <u>24 815</u> 14 827 | <u>33 631</u> 14 827 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 220</u> 15 050 | <u>31 202</u> 15 050 | <u>25 043</u> 15 050 | <u>33 858</u> 15 050 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 549</u> 14 392 | <u>30 531</u> 14 392 | <u>24 372</u> 14 392 | <u>33 187</u> 14 392 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 696</u> 14 536 | <u>30 678</u> 14 536 | <u>24 519</u> 14 536 | <u>33 334</u> 14 536 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 918</u> 14 754 | <u>30 900</u> 14 754 | <u>24 741</u> 14 754 | <u>33 556</u> 14 754 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 144</u> 14 976 | <u>31 126</u> 14 976 | <u>24 967</u> 14 976 | <u>33 782</u> 14 976 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 373</u> 15 200 | <u>31 355</u> 15 200 | <u>25 196</u> 15 200 | <u>34 011</u> 15 200 |
| 212-101-0600 | 15 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 176</u> 15 007 | <u>31 158</u> 15 007 | <u>24 998</u> 15 007 | <u>33 814</u> 15 007 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 328</u> 15 156 | <u>31 310</u> 15 156 | <u>25 151</u> 15 156 | <u>33 966</u> 15 156 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 483</u> 15 307 | <u>31 464</u> 15 307 | <u>25 305</u> 15 307 | <u>34 120</u> 15 307 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 717</u> 15 537 | <u>31 698</u> 15 537 | <u>25 539</u> 15 537 | <u>34 354</u> 15 537 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 809</u> 14 440 | <u>18 134</u> 14 409 | <u>18 928</u> 15 057 | <u>22 017</u> 15 057 | <u>34 592</u> 15 770 | <u>30 305</u> 15 770 | <u>34 592</u> 15 770 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 030</u> 14 656 | <u>18 354</u> 14 625 | <u>19 158</u> 15 283 | <u>22 247</u> 15 283 | <u>34 833</u> 16 006 | <u>30 547</u> 16 006 | <u>34 833</u> 16 006 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 378</u> 14 017 | <u>17 703</u> 13 986 | <u>18 477</u> 14 616 | <u>21 567</u> 14 616 | <u>34 120</u> 15 307 | <u>29 834</u> 15 307 | <u>34 120</u> 15 307 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 520</u> 14 156 | <u>17 845</u> 14 126 | <u>18 626</u> 14 762 | <u>21 715</u> 14 762 | <u>34 276</u> 15 460 | <u>29 990</u> 15 460 | <u>34 276</u> 15 460 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 738</u> 14 369 | <u>18 062</u> 14 338 | <u>18 853</u> 14 984 | <u>21 942</u> 14 984 | <u>34 514</u> 15 693 | <u>30 227</u> 15 693 | <u>34 514</u> 15 693 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 957</u> 14 585 | <u>18 281</u> 14 553 | <u>19 082</u> 15 209 | <u>22 171</u> 15 209 | <u>34 753</u> 15 928 | <u>30 467</u> 15 928 | <u>34 753</u> 15 928 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 180</u> 14 803 | <u>18 504</u> 14 772 | <u>19 314</u> 15 437 | <u>22 404</u> 15 437 | <u>34 997</u> 16 167 | <u>30 711</u> 16 167 | <u>34 997</u> 16 167 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 520</u> 14 156 | <u>17 845</u> 14 126 | <u>18 626</u> 14 762 | <u>21 715</u> 14 762 | <u>34 276</u> 15 460 | <u>29 990</u> 15 460 | <u>34 276</u> 15 460 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 665</u> 14 298 | <u>17 990</u> 14 267 | <u>18 777</u> 14 909 | <u>21 866</u> 14 909 | <u>34 434</u> 15 615 | <u>30 148</u> 15 615 | <u>34 434</u> 15 615 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 883</u> 14 512 | <u>18 208</u> 14 481 | <u>19 005</u> 15 133 | <u>22 094</u> 15 133 | <u>34 673</u> 15 849 | <u>30 386</u> 15 849 | <u>34 673</u> 15 849 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 106</u> 14 731 | <u>18 430</u> 14 699 | <u>19 237</u> 15 361 | <u>22 327</u> 15 361 | <u>34 916</u> 16 088 | <u>30 630</u> 16 088 | <u>34 916</u> 16 088 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 331</u> 14 952 | <u>18 655</u> 14 919 | <u>19 472</u> 15 591 | <u>22 561</u> 15 591 | <u>35 162</u> 16 329 | <u>30 876</u> 16 329 | <u>35 162</u> 16 329 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 665</u> 14 298 | <u>17 990</u> 14 267 | <u>18 777</u> 14 909 | <u>21 866</u> 14 909 | <u>34 434</u> 15 615 | <u>30 148</u> 15 615 | <u>34 434</u> 15 615 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 954</u> 15 770 | <u>31 936</u> 15 770 | <u>25 777</u> 15 770 | <u>34 592</u> 15 770 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 195</u> 16 006 | <u>32 177</u> 16 006 | <u>26 018</u> 16 006 | <u>34 833</u> 16 006 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 483</u> 15 307 | <u>31 464</u> 15 307 | <u>25 305</u> 15 307 | <u>34 120</u> 15 307 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 638</u> 15 460 | <u>31 620</u> 15 460 | <u>25 461</u> 15 460 | <u>34 276</u> 15 460 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 876</u> 15 693 | <u>31 857</u> 15 693 | <u>25 698</u> 15 693 | <u>34 514</u> 15 693 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 116</u> 15 928 | <u>32 097</u> 15 928 | <u>25 938</u> 15 928 | <u>34 753</u> 15 928 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 359</u> 16 167 | <u>32 341</u> 16 167 | <u>26 182</u> 16 167 | <u>34 997</u> 16 167 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 638</u> 15 460 | <u>31 620</u> 15 460 | <u>25 461</u> 15 460 | <u>34 276</u> 15 460 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 796</u> 15 615 | <u>31 778</u> 15 615 | <u>25 619</u> 15 615 | <u>34 434</u> 15 615 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 035</u> 15 849 | <u>32 017</u> 15 849 | <u>25 857</u> 15 849 | <u>34 673</u> 15 849 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 278</u> 16 088 | <u>32 260</u> 16 088 | <u>26 101</u> 16 088 | <u>34 916</u> 16 088 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 524</u> 16 329 | <u>32 506</u> 16 329 | <u>26 347</u> 16 329 | <u>35 162</u> 16 329 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 796</u> 15 615 | <u>31 778</u> 15 615 | <u>25 619</u> 15 615 | <u>34 434</u> 15 615 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 811</u> 14 441 | <u>18 135</u> 14 410 | <u>18 929</u> 15 058 | <u>22 018</u> 15 058 | <u>34 593</u> 15 771 | <u>30 307</u> 15 771 | <u>34 593</u> 15 771 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 031</u> 14 657 | <u>18 355</u> 14 626 | <u>19 159</u> 15 284 | <u>22 248</u> 15 284 | <u>34 834</u> 16 007 | <u>30 548</u> 16 007 | <u>34 834</u> 16 007 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 256</u> 14 878 | <u>18 580</u> 14 846 | <u>19 394</u> 15 514 | <u>22 483</u> 15 514 | <u>35 080</u> 16 248 | <u>30 794</u> 16 248 | <u>35 080</u> 16 248 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 484</u> 15 101 | <u>18 807</u> 15 068 | <u>19 631</u> 15 747 | <u>22 720</u> 15 747 | <u>35 328</u> 16 492 | <u>31 042</u> 16 492 | <u>35 328</u> 16 492 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 249</u> 14 871 | <u>18 572</u> 14 839 | <u>19 386</u> 15 507 | <u>22 475</u> 15 507 | <u>35 072</u> 16 240 | <u>30 785</u> 16 240 | <u>35 072</u> 16 240 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 400</u> 15 019 | <u>18 723</u> 14 986 | <u>19 544</u> 15 661 | <u>22 633</u> 15 661 | <u>35 237</u> 16 402 | <u>30 950</u> 16 402 | <u>35 237</u> 16 402 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 630</u> 15 244 | <u>18 952</u> 15 211 | <u>19 783</u> 15 896 | <u>22 872</u> 15 896 | <u>35 488</u> 16 648 | <u>31 201</u> 16 648 | <u>35 488</u> 16 648 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 863</u> 15 473 | <u>19 185</u> 15 440 | <u>20 027</u> 16 135 | <u>23 116</u> 16 135 | <u>35 743</u> 16 898 | <u>31 456</u> 16 898 | <u>35 743</u> 16 898 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 099</u> 15 704 | <u>19 421</u> 15 671 | <u>20 273</u> 16 376 | <u>23 362</u> 16 376 | <u>36 001</u> 17 151 | <u>31 714</u> 17 151 | <u>36 001</u> 17 151 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>16 806</u> 14 826 | <u>17 248</u> 15 157 | <u>18 652</u> 15 956 | <u>20 714</u> 15 956 | <u>34 920</u> 16 092 | <u>30 634</u> 16 092 | <u>34 920</u> 16 092 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 353</u> 14 973 | <u>19 052</u> 15 309 | <u>20 007</u> 16 115 | <u>23 096</u> 16 115 | <u>35 084</u> 16 252 | <u>30 798</u> 16 252 | <u>35 084</u> 16 252 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 582</u> 15 197 | <u>19 285</u> 15 538 | <u>20 252</u> 16 356 | <u>23 342</u> 16 356 | <u>35 332</u> 16 495 | <u>31 046</u> 16 495 | <u>35 332</u> 16 495 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 814</u> 15 425 | <u>19 523</u> 15 771 | <u>20 503</u> 16 602 | <u>23 592</u> 16 602 | <u>35 585</u> 16 743 | <u>31 298</u> 16 743 | <u>35 585</u> 16 743 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 955</u> 15 771 | <u>31 937</u> 15 771 | <u>25 778</u> 15 771 | <u>34 593</u> 15 771 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 196</u> 16 007 | <u>32 178</u> 16 007 | <u>26 019</u> 16 007 | <u>34 834</u> 16 007 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 442</u> 16 248 | <u>32 424</u> 16 248 | <u>26 265</u> 16 248 | <u>35 080</u> 16 248 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 691</u> 16 492 | <u>32 672</u> 16 492 | <u>26 513</u> 16 492 | <u>35 328</u> 16 492 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 434</u> 16 240 | <u>32 416</u> 16 240 | <u>26 257</u> 16 240 | <u>35 072</u> 16 240 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 599</u> 16 402 | <u>32 581</u> 16 402 | <u>26 422</u> 16 402 | <u>35 237</u> 16 402 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 850</u> 16 648 | <u>32 831</u> 16 648 | <u>26 672</u> 16 648 | <u>35 488</u> 16 648 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 105</u> 16 898 | <u>33 087</u> 16 898 | <u>26 928</u> 16 898 | <u>35 743</u> 16 898 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 363</u> 17 151 | <u>33 345</u> 17 151 | <u>27 185</u> 17 151 | <u>36 001</u> 17 151 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 282</u> 16 092 | <u>32 264</u> 16 092 | <u>26 105</u> 16 092 | <u>34 920</u> 16 092 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 446</u> 16 252 | <u>32 428</u> 16 252 | <u>26 269</u> 16 252 | <u>35 084</u> 16 252 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 694</u> 16 495 | <u>32 676</u> 16 495 | <u>26 517</u> 16 495 | <u>35 332</u> 16 495 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 947</u> 16 743 | <u>32 929</u> 16 743 | <u>26 769</u> 16 743 | <u>35 585</u> 16 743 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 051</u> 15 657 | <u>19 765</u> 16 008 | <u>20 757</u> 16 851 | <u>23 847</u> 16 851 | <u>35 841</u> 16 995 | <u>31 555</u> 16 995 | <u>35 841</u> 16 995 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 353</u> 14 973 | <u>19 052</u> 15 309 | <u>20 007</u> 16 115 | <u>23 096</u> 16 115 | <u>35 084</u> 16 252 | <u>30 798</u> 16 252 | <u>35 084</u> 16 252 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 506</u> 15 123 | <u>19 208</u> 15 462 | <u>20 171</u> 16 276 | <u>23 260</u> 16 276 | <u>35 250</u> 16 415 | <u>30 963</u> 16 415 | <u>35 250</u> 16 415 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 738</u> 15 350 | <u>19 444</u> 15 694 | <u>20 420</u> 16 520 | <u>23 509</u> 16 520 | <u>35 501</u> 16 661 | <u>31 215</u> 16 661 | <u>35 501</u> 16 661 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 972</u> 15 580 | <u>19 684</u> 15 929 | <u>20 673</u> 16 768 | <u>23 762</u> 16 768 | <u>35 756</u> 16 911 | <u>31 469</u> 16 911 | <u>35 756</u> 16 911 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 211</u> 15 814 | <u>19 928</u> 16 168 | <u>20 929</u> 17 020 | <u>24 019</u> 17 020 | <u>36 015</u> 17 165 | <u>31 728</u> 17 165 | <u>36 015</u> 17 165 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 506</u> 15 123 | <u>19 208</u> 15 462 | <u>20 171</u> 16 276 | <u>23 260</u> 16 276 | <u>35 250</u> 16 415 | <u>30 963</u> 16 415 | <u>35 250</u> 16 415 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 660</u> 15 273 | <u>19 365</u> 15 616 | <u>20 336</u> 16 438 | <u>23 426</u> 16 438 | <u>35 417</u> 16 578 | <u>31 130</u> 16 578 | <u>35 417</u> 16 578 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 893</u> 15 502 | <u>19 604</u> 15 850 | <u>20 588</u> 16 685 | <u>23 677</u> 16 685 | <u>35 670</u> 16 827 | <u>31 384</u> 16 827 | <u>35 670</u> 16 827 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 131</u> 15 735 | <u>19 847</u> 16 088 | <u>20 843</u> 16 936 | <u>23 933</u> 16 936 | <u>35 928</u> 17 080 | <u>31 642</u> 17 080 | <u>35 928</u> 17 080 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 372</u> 15 971 | <u>20 093</u> 16 329 | <u>21 103</u> 17 190 | <u>24 192</u> 17 190 | <u>36 189</u> 17 336 | <u>31 903</u> 17 336 | <u>36 189</u> 17 336 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 123</u> 15 727 | <u>19 838</u> 16 080 | <u>20 835</u> 16 927 | <u>23 924</u> 16 927 | <u>35 919</u> 17 071 | <u>31 633</u> 17 071 | <u>35 919</u> 17 071 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 284</u> 15 885 | <u>20 003</u> 16 241 | <u>21 008</u> 17 097 | <u>24 097</u> 17 097 | <u>36 094</u> 17 242 | <u>31 807</u> 17 242 | <u>36 094</u> 17 242 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 204</u> 16 995 | <u>33 185</u> 16 995 | <u>27 026</u> 16 995 | <u>35 841</u> 16 995 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 446</u> 16 252 | <u>32 428</u> 16 252 | <u>26 269</u> 16 252 | <u>35 084</u> 16 252 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 612</u> 16 415 | <u>32 594</u> 16 415 | <u>26 435</u> 16 415 | <u>35 250</u> 16 415 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 863</u> 16 661 | <u>32 845</u> 16 661 | <u>26 686</u> 16 661 | <u>35 501</u> 16 661 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 118</u> 16 911 | <u>33 100</u> 16 911 | <u>26 941</u> 16 911 | <u>35 756</u> 16 911 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 377</u> 17 165 | <u>33 359</u> 17 165 | <u>27 200</u> 17 165 | <u>36 015</u> 17 165 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 612</u> 16 415 | <u>32 594</u> 16 415 | <u>26 435</u> 16 415 | <u>35 250</u> 16 415 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 779</u> 16 578 | <u>32 761</u> 16 578 | <u>26 601</u> 16 578 | <u>35 417</u> 16 578 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 032</u> 16 827 | <u>33 014</u> 16 827 | <u>26 855</u> 16 827 | <u>35 670</u> 16 827 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 290</u> 17 080 | <u>33 272</u> 17 080 | <u>27 113</u> 17 080 | <u>35 928</u> 17 080 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 552</u> 17 336 | <u>33 533</u> 17 336 | <u>27 374</u> 17 336 | <u>36 189</u> 17 336 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 282</u> 17 071 | <u>33 263</u> 17 071 | <u>27 104</u> 17 071 | <u>35 919</u> 17 071 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 456</u> 17 242 | <u>33 438</u> 17 242 | <u>27 279</u> 17 242 | <u>36 094</u> 17 242 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 526</u> 16 123 | <u>20 251</u> 16 484 | <u>21 269</u> 17 353 | <u>24 358</u> 17 353 | <u>36 357</u> 17 500 | <u>32 071</u> 17 500 | <u>36 357</u> 17 500 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 773</u> 16 365 | <u>20 503</u> 16 732 | <u>21 535</u> 17 613 | <u>24 624</u> 17 613 | <u>36 625</u> 17 763 | <u>32 339</u> 17 763 | <u>36 625</u> 17 763 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 023</u> 16 610 | <u>20 759</u> 16 982 | <u>21 804</u> 17 877 | <u>24 893</u> 17 877 | <u>36 897</u> 18 029 | <u>32 610</u> 18 029 | <u>36 897</u> 18 029 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>17 959</u> 15 956 | <u>18 170</u> 16 061 | <u>18 362</u> 16 061 | <u>21 498</u> 16 724 | <u>36 027</u> 17 176 | <u>31 740</u> 17 176 | <u>36 027</u> 17 176 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 518</u> 16 115 | <u>19 982</u> 16 221 | <u>20 114</u> 16 221 | <u>23 887</u> 16 891 | <u>36 201</u> 17 347 | <u>31 915</u> 17 347 | <u>36 201</u> 17 347 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 764</u> 16 356 | <u>20 230</u> 16 464 | <u>20 362</u> 16 464 | <u>24 146</u> 17 144 | <u>36 466</u> 17 607 | <u>32 180</u> 17 607 | <u>36 466</u> 17 607 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 014</u> 16 601 | <u>20 482</u> 16 711 | <u>20 614</u> 16 711 | <u>24 408</u> 17 401 | <u>36 736</u> 17 871 | <u>32 449</u> 17 871 | <u>36 736</u> 17 871 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 268</u> 16 850 | <u>20 737</u> 16 961 | <u>20 869</u> 16 961 | <u>24 674</u> 17 662 | <u>37 009</u> 18 139 | <u>32 722</u> 18 139 | <u>37 009</u> 18 139 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 518</u> 16 115 | <u>19 982</u> 16 221 | <u>20 114</u> 16 221 | <u>23 887</u> 16 891 | <u>36 201</u> 17 347 | <u>31 915</u> 17 347 | <u>36 201</u> 17 347 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 682</u> 16 275 | <u>20 147</u> 16 383 | <u>20 280</u> 16 383 | <u>24 060</u> 17 060 | <u>36 378</u> 17 521 | <u>32 091</u> 17 521 | <u>36 378</u> 17 521 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 931</u> 16 520 | <u>20 398</u> 16 629 | <u>20 531</u> 16 629 | <u>24 321</u> 17 316 | <u>36 646</u> 17 784 | <u>32 360</u> 17 784 | <u>36 646</u> 17 784 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 184</u> 16 767 | <u>20 653</u> 16 878 | <u>20 785</u> 16 878 | <u>24 586</u> 17 575 | <u>36 918</u> 18 050 | <u>32 632</u> 18 050 | <u>36 918</u> 18 050 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 440</u> 17 019 | <u>20 911</u> 17 131 | <u>21 043</u> 17 131 | <u>24 855</u> 17 839 | <u>37 194</u> 18 321 | <u>32 908</u> 18 321 | <u>37 194</u> 18 321 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 720</u> 17 500 | <u>33 701</u> 17 500 | <u>27 542</u> 17 500 | <u>36 357</u> 17 500 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 988</u> 17 763 | <u>33 969</u> 17 763 | <u>27 810</u> 17 763 | <u>36 625</u> 17 763 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 259</u> 18 029 | <u>34 241</u> 18 029 | <u>28 081</u> 18 029 | <u>36 897</u> 18 029 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 389</u> 17 176 | <u>33 371</u> 17 176 | <u>27 212</u> 17 176 | <u>36 027</u> 17 176 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 563</u> 17 347 | <u>33 545</u> 17 347 | <u>27 386</u> 17 347 | <u>36 201</u> 17 347 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 828</u> 17 607 | <u>33 810</u> 17 607 | <u>27 651</u> 17 607 | <u>36 466</u> 17 607 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 098</u> 17 871 | <u>34 080</u> 17 871 | <u>27 920</u> 17 871 | <u>36 736</u> 17 871 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 371</u> 18 139 | <u>34 353</u> 18 139 | <u>28 193</u> 18 139 | <u>37 009</u> 18 139 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 563</u> 17 347 | <u>33 545</u> 17 347 | <u>27 386</u> 17 347 | <u>36 201</u> 17 347 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 740</u> 17 521 | <u>33 722</u> 17 521 | <u>27 563</u> 17 521 | <u>36 378</u> 17 521 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 008</u> 17 784 | <u>33 990</u> 17 784 | <u>27 831</u> 17 784 | <u>36 646</u> 17 784 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 280</u> 18 050 | <u>34 262</u> 18 050 | <u>28 103</u> 18 050 | <u>36 918</u> 18 050 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 557</u> 18 321 | <u>34 538</u> 18 321 | <u>28 379</u> 18 321 | <u>37 194</u> 18 321 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 682</u> 16 275 | <u>20 147</u> 16 383 | <u>20 280</u> 16 383 | <u>24 060</u> 17 060 | <u>36 378</u> 17 521 | <u>32 091</u> 17 521 | <u>36 378</u> 17 521 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 848</u> 16 438 | <u>20 315</u> 16 547 | <u>20 447</u> 16 547 | <u>24 234</u> 17 231 | <u>36 557</u> 17 696 | <u>32 270</u> 17 696 | <u>36 557</u> 17 696 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 099</u> 16 685 | <u>20 568</u> 16 795 | <u>20 700</u> 16 795 | <u>24 497</u> 17 489 | <u>36 827</u> 17 961 | <u>32 541</u> 17 961 | <u>36 827</u> 17 961 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 354</u> 16 935 | <u>20 824</u> 17 046 | <u>20 956</u> 17 046 | <u>24 764</u> 17 751 | <u>37 102</u> 18 230 | <u>32 815</u> 18 230 | <u>37 102</u> 18 230 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 614</u> 17 189 | <u>21 086</u> 17 303 | <u>21 218</u> 17 303 | <u>25 037</u> 18 018 | <u>37 381</u> 18 504 | <u>33 095</u> 18 504 | <u>37 381</u> 18 504 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 346</u> 16 926 | <u>20 816</u> 17 038 | <u>20 948</u> 17 038 | <u>24 755</u> 17 742 | <u>37 092</u> 18 221 | <u>32 806</u> 18 221 | <u>37 092</u> 18 221 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 518</u> 17 095 | <u>20 989</u> 17 208 | <u>21 122</u> 17 208 | <u>24 936</u> 17 919 | <u>37 278</u> 18 403 | <u>32 992</u> 18 403 | <u>37 278</u> 18 403 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 780</u> 17 352 | <u>21 253</u> 17 467 | <u>21 385</u> 17 467 | <u>25 211</u> 18 188 | <u>37 560</u> 18 680 | <u>33 274</u> 18 680 | <u>37 560</u> 18 680 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 045</u> 17 612 | <u>21 520</u> 17 728 | <u>21 652</u> 17 728 | <u>25 489</u> 18 461 | <u>37 846</u> 18 959 | <u>33 559</u> 18 959 | <u>37 846</u> 18 959 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 315</u> 17 876 | <u>21 791</u> 17 994 | <u>21 923</u> 17 994 | <u>25 771</u> 18 738 | <u>38 135</u> 19 244 | <u>33 849</u> 19 244 | <u>38 135</u> 19 244 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>21 517</u> 18 623 | <u>20 138</u> 17 990 | <u>21 556</u> 18 804 | <u>23 619</u> 18 804 | <u>37 502</u> 18 623 | <u>33 216</u> 18 623 | <u>37 502</u> 18 623 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 360</u> 18 902 | <u>22 062</u> 18 260 | <u>23 035</u> 19 084 | <u>26 125</u> 19 084 | <u>37 787</u> 18 902 | <u>33 500</u> 18 902 | <u>37 787</u> 18 902 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 650</u> 19 185 | <u>22 341</u> 18 533 | <u>23 327</u> 19 371 | <u>26 417</u> 19 371 | <u>38 076</u> 19 185 | <u>33 789</u> 19 185 | <u>38 076</u> 19 185 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 740</u> 17 521 | <u>33 722</u> 17 521 | <u>27 563</u> 17 521 | <u>36 378</u> 17 521 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 919</u> 17 696 | <u>33 901</u> 17 696 | <u>27 742</u> 17 696 | <u>36 557</u> 17 696 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 190</u> 17 961 | <u>34 171</u> 17 961 | <u>28 012</u> 17 961 | <u>36 827</u> 17 961 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 464</u> 18 230 | <u>34 445</u> 18 230 | <u>28 286</u> 18 230 | <u>37 102</u> 18 230 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 743</u> 18 504 | <u>34 725</u> 18 504 | <u>28 566</u> 18 504 | <u>37 381</u> 18 504 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 455</u> 18 221 | <u>34 436</u> 18 221 | <u>28 277</u> 18 221 | <u>37 092</u> 18 221 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 640</u> 18 403 | <u>34 622</u> 18 403 | <u>28 463</u> 18 403 | <u>37 278</u> 18 403 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 922</u> 18 680 | <u>34 904</u> 18 680 | <u>28 745</u> 18 680 | <u>37 560</u> 18 680 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 208</u> 18 959 | <u>35 189</u> 18 959 | <u>29 030</u> 18 959 | <u>37 846</u> 18 959 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 498</u> 19 244 | <u>35 479</u> 19 244 | <u>29 320</u> 19 244 | <u>38 135</u> 19 244 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 864</u> 18 623 | <u>34 846</u> 18 623 | <u>28 687</u> 18 623 | <u>37 502</u> 18 623 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 149</u> 18 902 | <u>35 130</u> 18 902 | <u>28 971</u> 18 902 | <u>37 787</u> 18 902 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 438</u> 19 185 | <u>35 420</u> 19 185 | <u>29 260</u> 19 185 | <u>38 076</u> 19 185 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 943</u> 19 473 | <u>22 625</u> 18 812 | <u>23 624</u> 19 661 | <u>26 713</u> 19 661 | <u>38 369</u> 19 473 | <u>34 083</u> 19 473 | <u>38 369</u> 19 473 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 265</u> 18 808 | <u>21 970</u> 18 169 | <u>22 939</u> 18 990 | <u>26 028</u> 18 990 | <u>37 691</u> 18 808 | <u>33 405</u> 18 808 | <u>37 691</u> 18 808 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 553</u> 19 091 | <u>22 248</u> 18 442 | <u>23 230</u> 19 275 | <u>26 319</u> 19 275 | <u>37 979</u> 19 091 | <u>33 693</u> 19 091 | <u>37 979</u> 19 091 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 846</u> 19 377 | <u>22 531</u> 18 719 | <u>23 525</u> 19 565 | <u>26 615</u> 19 565 | <u>38 272</u> 19 377 | <u>33 985</u> 19 377 | <u>38 272</u> 19 377 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 142</u> 19 667 | <u>22 816</u> 18 999 | <u>23 824</u> 19 858 | <u>26 913</u> 19 858 | <u>38 568</u> 19 667 | <u>34 281</u> 19 667 | <u>38 568</u> 19 667 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 033</u> 19 561 | <u>22 711</u> 18 897 | <u>23 714</u> 19 750 | <u>26 804</u> 19 750 | <u>38 459</u> 19 561 | <u>34 173</u> 19 561 | <u>38 459</u> 19 561 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 332</u> 19 854 | <u>23 000</u> 19 180 | <u>24 016</u> 20 046 | <u>27 106</u> 20 046 | <u>38 758</u> 19 854 | <u>34 472</u> 19 854 | <u>38 758</u> 19 854 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 636</u> 20 152 | <u>23 294</u> 19 467 | <u>24 323</u> 20 347 | <u>27 412</u> 20 347 | <u>39 062</u> 20 152 | <u>34 775</u> 20 152 | <u>39 062</u> 20 152 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 945</u> 20 455 | <u>23 592</u> 19 760 | <u>24 635</u> 20 653 | <u>27 724</u> 20 653 | <u>39 371</u> 20 455 | <u>35 085</u> 20 455 | <u>39 371</u> 20 455 |
| 212-101-1000 | 27,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>20 554</u> 18 111 | <u>21 705</u> 18 169 | <u>22 326</u> 18 389 | <u>25 492</u> 18 464 | <u>37 792</u> 18 907 | <u>33 506</u> 18 907 | <u>37 792</u> 18 907 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 831</u> 18 382 | <u>21 984</u> 18 442 | <u>22 608</u> 18 665 | <u>25 774</u> 18 741 | <u>38 082</u> 19 191 | <u>33 795</u> 19 191 | <u>38 082</u> 19 191 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 112</u> 18 658 | <u>22 266</u> 18 719 | <u>22 894</u> 18 946 | <u>26 061</u> 19 022 | <u>38 376</u> 19 479 | <u>34 089</u> 19 479 | <u>38 376</u> 19 479 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 397</u> 18 937 | <u>22 552</u> 18 999 | <u>23 183</u> 19 229 | <u>26 352</u> 19 307 | <u>38 673</u> 19 771 | <u>34 387</u> 19 771 | <u>38 673</u> 19 771 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 732</u> 19 473 | <u>35 713</u> 19 473 | <u>29 554</u> 19 473 | <u>38 369</u> 19 473 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 053</u> 18 808 | <u>35 035</u> 18 808 | <u>28 876</u> 18 808 | <u>37 691</u> 18 808 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 342</u> 19 091 | <u>35 323</u> 19 091 | <u>29 164</u> 19 091 | <u>37 979</u> 19 091 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 634</u> 19 377 | <u>35 616</u> 19 377 | <u>29 457</u> 19 377 | <u>38 272</u> 19 377 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 930</u> 19 667 | <u>35 912</u> 19 667 | <u>29 752</u> 19 667 | <u>38 568</u> 19 667 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 821</u> 19 561 | <u>35 803</u> 19 561 | <u>29 644</u> 19 561 | <u>38 459</u> 19 561 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 121</u> 19 854 | <u>36 102</u> 19 854 | <u>29 943</u> 19 854 | <u>38 758</u> 19 854 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 424</u> 20 152 | <u>36 406</u> 20 152 | <u>30 247</u> 20 152 | <u>39 062</u> 20 152 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 733</u> 20 455 | <u>36 715</u> 20 455 | <u>30 556</u> 20 455 | <u>39 371</u> 20 455 |
| 212-101-1000 | 27,5 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 155</u> 18 907 | <u>35 136</u> 18 907 | <u>28 977</u> 18 907 | <u>37 792</u> 18 907 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 444</u> 19 191 | <u>35 426</u> 19 191 | <u>29 267</u> 19 191 | <u>38 082</u> 19 191 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 738</u> 19 479 | <u>35 720</u> 19 479 | <u>29 561</u> 19 479 | <u>38 376</u> 19 479 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 035</u> 19 771 | <u>36 017</u> 19 771 | <u>29 858</u> 19 771 | <u>38 673</u> 19 771 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 738</u> 18 291 | <u>21 890</u> 18 351 | <u>22 514</u> 18 573 | <u>25 680</u> 18 648 | <u>37 985</u> 19 096 | <u>33 699</u> 19 096 | <u>37 985</u> 19 096 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 018</u> 18 566 | <u>22 172</u> 18 627 | <u>22 798</u> 18 852 | <u>25 966</u> 18 929 | <u>38 278</u> 19 383 | <u>33 991</u> 19 383 | <u>38 278</u> 19 383 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 302</u> 18 844 | <u>22 456</u> 18 906 | <u>23 086</u> 19 135 | <u>26 255</u> 19 212 | <u>38 574</u> 19 674 | <u>34 287</u> 19 674 | <u>38 574</u> 19 674 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 590</u> 19 127 | <u>22 745</u> 19 189 | <u>23 379</u> 19 421 | <u>26 548</u> 19 500 | <u>38 875</u> 19 968 | <u>34 588</u> 19 968 | <u>38 875</u> 19 968 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 484</u> 19 023 | <u>22 639</u> 19 085 | <u>23 272</u> 19 316 | <u>26 441</u> 19 394 | <u>38 764</u> 19 860 | <u>34 478</u> 19 860 | <u>38 764</u> 19 860 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 776</u> 19 309 | <u>22 931</u> 19 371 | <u>23 567</u> 19 606 | <u>26 738</u> 19 685 | <u>39 068</u> 20 158 | <u>34 782</u> 20 158 | <u>39 068</u> 20 158 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 071</u> 19 598 | <u>23 228</u> 19 662 | <u>23 867</u> 19 900 | <u>27 039</u> 19 981 | <u>39 377</u> 20 460 | <u>35 090</u> 20 460 | <u>39 377</u> 20 460 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 371</u> 19 892 | <u>23 528</u> 19 957 | <u>24 171</u> 20 198 | <u>27 344</u> 20 280 | <u>39 689</u> 20 767 | <u>35 403</u> 20 767 | <u>39 689</u> 20 767 |
| 212-101-1100 | 30 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>21 694</u> 19 617 | <u>22 351</u> 20 160 | <u>23 493</u> 20 702 | <u>25 555</u> 20 702 | <u>39 070</u> 20 160 | <u>34 783</u> 20 160 | <u>39 070</u> 20 160 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 390</u> 19 911 | <u>24 307</u> 20 461 | <u>25 002</u> 21 013 | <u>28 091</u> 21 013 | <u>39 377</u> 20 461 | <u>35 090</u> 20 461 | <u>39 377</u> 20 461 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 694</u> 20 209 | <u>24 620</u> 20 767 | <u>25 323</u> 21 328 | <u>28 413</u> 21 328 | <u>39 689</u> 20 767 | <u>35 403</u> 20 767 | <u>39 689</u> 20 767 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 003</u> 20 512 | <u>24 937</u> 21 079 | <u>25 650</u> 21 648 | <u>28 739</u> 21 648 | <u>40 007</u> 21 079 | <u>35 721</u> 21 079 | <u>40 007</u> 21 079 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 289</u> 19 812 | <u>24 204</u> 20 359 | <u>24 896</u> 20 909 | <u>27 986</u> 20 909 | <u>39 274</u> 20 359 | <u>34 987</u> 20 359 | <u>39 274</u> 20 359 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 347</u> 19 096 | <u>35 329</u> 19 096 | <u>29 170</u> 19 096 | <u>37 985</u> 19 096 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 640</u> 19 383 | <u>35 622</u> 19 383 | <u>29 463</u> 19 383 | <u>38 278</u> 19 383 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 936</u> 19 674 | <u>35 918</u> 19 674 | <u>29 759</u> 19 674 | <u>38 574</u> 19 674 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 237</u> 19 968 | <u>36 218</u> 19 968 | <u>30 059</u> 19 968 | <u>38 875</u> 19 968 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 127</u> 19 860 | <u>36 108</u> 19 860 | <u>29 949</u> 19 860 | <u>38 764</u> 19 860 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 430</u> 20 158 | <u>36 412</u> 20 158 | <u>30 253</u> 20 158 | <u>39 068</u> 20 158 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 739</u> 20 460 | <u>36 720</u> 20 460 | <u>30 561</u> 20 460 | <u>39 377</u> 20 460 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 052</u> 20 767 | <u>37 033</u> 20 767 | <u>30 874</u> 20 767 | <u>39 689</u> 20 767 |
| 212-101-1100 | 30 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 432</u> 20 160 | <u>36 414</u> 20 160 | <u>30 254</u> 20 160 | <u>39 070</u> 20 160 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 739</u> 20 461 | <u>36 721</u> 20 461 | <u>30 561</u> 20 461 | <u>39 377</u> 20 461 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 052</u> 20 767 | <u>37 033</u> 20 767 | <u>30 874</u> 20 767 | <u>39 689</u> 20 767 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 370</u> 21 079 | <u>37 351</u> 21 079 | <u>31 192</u> 21 079 | <u>40 007</u> 21 079 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 636</u> 20 359 | <u>36 617</u> 20 359 | <u>30 458</u> 20 359 | <u>39 274</u> 20 359 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 592</u> 20 109 | <u>24 515</u> 20 665 | <u>25 216</u> 21 223 | <u>28 306</u> 21 223 | <u>39 585</u> 20 665 | <u>35 299</u> 20 665 | <u>39 585</u> 20 665 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 900</u> 20 411 | <u>24 831</u> 20 975 | <u>25 541</u> 21 541 | <u>28 630</u> 21 541 | <u>39 901</u> 20 975 | <u>35 615</u> 20 975 | <u>39 901</u> 20 975 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 212</u> 20 717 | <u>25 152</u> 21 289 | <u>25 870</u> 21 864 | <u>28 960</u> 21 864 | <u>40 222</u> 21 289 | <u>35 936</u> 21 289 | <u>40 222</u> 21 289 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 098</u> 20 605 | <u>25 034</u> 21 174 | <u>25 749</u> 21 745 | <u>28 839</u> 21 745 | <u>40 104</u> 21 174 | <u>35 818</u> 21 174 | <u>40 104</u> 21 174 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 413</u> 20 914 | <u>25 358</u> 21 492 | <u>26 082</u> 22 072 | <u>29 172</u> 22 072 | <u>40 428</u> 21 492 | <u>36 142</u> 21 492 | <u>40 428</u> 21 492 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 733</u> 21 228 | <u>25 688</u> 21 814 | <u>26 420</u> 22 403 | <u>29 510</u> 22 403 | <u>40 758</u> 21 814 | <u>36 471</u> 21 814 | <u>40 758</u> 21 814 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 058</u> 21 546 | <u>26 021</u> 22 141 | <u>26 763</u> 22 739 | <u>29 852</u> 22 739 | <u>41 091</u> 22 141 | <u>36 804</u> 22 141 | <u>41 091</u> 22 141 |
| 212-101-1200 | 35 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 283</u> 21 335 | <u>24 493</u> 21 335 | <u>25 331</u> 21 335 | <u>28 420</u> 21 335 | <u>40 268</u> 21 335 | <u>35 982</u> 21 335 | <u>40 268</u> 21 335 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 168</u> 21 654 | <u>24 820</u> 21 654 | <u>25 657</u> 21 654 | <u>28 746</u> 21 654 | <u>40 594</u> 21 654 | <u>36 308</u> 21 654 | <u>40 594</u> 21 654 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 499</u> 21 979 | <u>25 150</u> 21 979 | <u>25 987</u> 21 979 | <u>29 077</u> 21 979 | <u>40 925</u> 21 979 | <u>36 639</u> 21 979 | <u>40 925</u> 21 979 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 836</u> 22 309 | <u>25 487</u> 22 309 | <u>26 324</u> 22 309 | <u>29 413</u> 22 309 | <u>41 262</u> 22 309 | <u>36 975</u> 22 309 | <u>41 262</u> 22 309 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 059</u> 21 548 | <u>24 711</u> 21 548 | <u>25 548</u> 21 548 | <u>28 637</u> 21 548 | <u>40 486</u> 21 548 | <u>36 199</u> 21 548 | <u>40 486</u> 21 548 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 389</u> 21 871 | <u>25 040</u> 21 871 | <u>25 877</u> 21 871 | <u>28 967</u> 21 871 | <u>40 815</u> 21 871 | <u>36 529</u> 21 871 | <u>40 815</u> 21 871 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 947</u> 20 665 | <u>36 929</u> 20 665 | <u>30 770</u> 20 665 | <u>39 585</u> 20 665 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 263</u> 20 975 | <u>37 245</u> 20 975 | <u>31 086</u> 20 975 | <u>39 901</u> 20 975 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 584</u> 21 289 | <u>37 566</u> 21 289 | <u>31 407</u> 21 289 | <u>40 222</u> 21 289 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 467</u> 21 174 | <u>37 448</u> 21 174 | <u>31 289</u> 21 174 | <u>40 104</u> 21 174 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 791</u> 21 492 | <u>37 772</u> 21 492 | <u>31 613</u> 21 492 | <u>40 428</u> 21 492 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 120</u> 21 814 | <u>38 102</u> 21 814 | <u>31 942</u> 21 814 | <u>40 758</u> 21 814 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 453</u> 22 141 | <u>38 435</u> 22 141 | <u>32 276</u> 22 141 | <u>41 091</u> 22 141 |
| 212-101-1200 | 35 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 631</u> 21 335 | <u>37 612</u> 21 335 | <u>31 453</u> 21 335 | <u>40 268</u> 21 335 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 957</u> 21 654 | <u>37 938</u> 21 654 | <u>31 779</u> 21 654 | <u>40 594</u> 21 654 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 287</u> 21 979 | <u>38 269</u> 21 979 | <u>32 110</u> 21 979 | <u>40 925</u> 21 979 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 624</u> 22 309 | <u>38 606</u> 22 309 | <u>32 446</u> 22 309 | <u>41 262</u> 22 309 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 848</u> 21 548 | <u>37 829</u> 21 548 | <u>31 670</u> 21 548 | <u>40 486</u> 21 548 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 177</u> 21 871 | <u>38 159</u> 21 871 | <u>32 000</u> 21 871 | <u>40 815</u> 21 871 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 724</u> 22 199 | <u>25 375</u> 22 199 | <u>26 212</u> 22 199 | <u>29 301</u> 22 199 | <u>41 150</u> 22 199 | <u>36 863</u> 22 199 | <u>41 150</u> 22 199 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 063</u> 22 532 | <u>25 714</u> 22 532 | <u>26 552</u> 22 532 | <u>29 641</u> 22 532 | <u>41 489</u> 22 532 | <u>37 203</u> 22 532 | <u>41 489</u> 22 532 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 938</u> 22 409 | <u>25 590</u> 22 409 | <u>26 427</u> 22 409 | <u>29 516</u> 22 409 | <u>41 365</u> 22 409 | <u>37 078</u> 22 409 | <u>41 365</u> 22 409 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 281</u> 22 745 | <u>25 932</u> 22 745 | <u>26 769</u> 22 745 | <u>29 859</u> 22 745 | <u>41 707</u> 22 745 | <u>37 421</u> 22 745 | <u>41 707</u> 22 745 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 629</u> 23 087 | <u>26 280</u> 23 087 | <u>27 118</u> 23 087 | <u>30 207</u> 23 087 | <u>42 055</u> 23 087 | <u>37 769</u> 23 087 | <u>42 055</u> 23 087 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 983</u> 23 433 | <u>26 634</u> 23 433 | <u>27 471</u> 23 433 | <u>30 560</u> 23 433 | <u>42 409</u> 23 433 | <u>38 122</u> 23 433 | <u>42 409</u> 23 433 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 449</u> 23 891 | <u>27 620</u> 23 968 | <u>28 313</u> 24 258 | <u>31 502</u> 24 357 | <u>43 947</u> 24 942 | <u>39 661</u> 24 942 | <u>43 947</u> 24 942 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 815</u> 24 249 | <u>27 987</u> 24 328 | <u>28 684</u> 24 623 | <u>31 875</u> 24 722 | <u>44 329</u> 25 316 | <u>40 043</u> 25 316 | <u>44 329</u> 25 316 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 186</u> 24 613 | <u>28 359</u> 24 693 | <u>29 061</u> 24 992 | <u>32 254</u> 25 093 | <u>44 717</u> 25 696 | <u>40 430</u> 25 696 | <u>44 717</u> 25 696 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 562</u> 24 982 | <u>28 737</u> 25 063 | <u>29 443</u> 25 367 | <u>32 637</u> 25 469 | <u>45 110</u> 26 081 | <u>40 823</u> 26 081 | <u>45 110</u> 26 081 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 693</u> 24 130 | <u>27 865</u> 24 208 | <u>28 561</u> 24 502 | <u>31 751</u> 24 601 | <u>44 202</u> 25 192 | <u>39 916</u> 25 192 | <u>44 202</u> 25 192 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 062</u> 24 492 | <u>28 235</u> 24 571 | <u>28 935</u> 24 869 | <u>32 128</u> 24 970 | <u>44 588</u> 25 569 | <u>40 301</u> 25 569 | <u>44 588</u> 25 569 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 437</u> 24 859 | <u>28 611</u> 24 939 | <u>29 315</u> 25 241 | <u>32 509</u> 25 344 | <u>44 978</u> 25 952 | <u>40 692</u> 25 952 | <u>44 978</u> 25 952 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 512</u> 22 199 | <u>38 494</u> 22 199 | <u>32 334</u> 22 199 | <u>41 150</u> 22 199 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 851</u> 22 532 | <u>38 833</u> 22 532 | <u>32 674</u> 22 532 | <u>41 489</u> 22 532 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 727</u> 22 409 | <u>38 708</u> 22 409 | <u>32 549</u> 22 409 | <u>41 365</u> 22 409 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 069</u> 22 745 | <u>39 051</u> 22 745 | <u>32 892</u> 22 745 | <u>41 707</u> 22 745 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 418</u> 23 087 | <u>39 399</u> 23 087 | <u>33 240</u> 23 087 | <u>42 055</u> 23 087 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 771</u> 23 433 | <u>39 753</u> 23 433 | <u>33 594</u> 23 433 | <u>42 409</u> 23 433 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 310</u> 24 942 | <u>41 291</u> 24 942 | <u>35 132</u> 24 942 | <u>43 947</u> 24 942 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 692</u> 25 316 | <u>41 673</u> 25 316 | <u>35 514</u> 25 316 | <u>44 329</u> 25 316 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 079</u> 25 696 | <u>42 061</u> 25 696 | <u>35 901</u> 25 696 | <u>44 717</u> 25 696 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 472</u> 26 081 | <u>42 454</u> 26 081 | <u>36 294</u> 26 081 | <u>45 110</u> 26 081 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 565</u> 25 192 | <u>41 546</u> 25 192 | <u>35 387</u> 25 192 | <u>44 202</u> 25 192 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 950</u> 25 569 | <u>41 932</u> 25 569 | <u>35 772</u> 25 569 | <u>44 588</u> 25 569 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 341</u> 25 952 | <u>42 322</u> 25 952 | <u>36 163</u> 25 952 | <u>44 978</u> 25 952 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 817</u> 25 232 | <u>28 993</u> 25 314 | <u>29 702</u> 25 620 | <u>32 897</u> 25 724 | <u>45 376</u> 26 342 | <u>41 089</u> 26 342 | <u>45 376</u> 26 342 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 678</u> 25 095 | <u>28 853</u> 25 176 | <u>29 560</u> 25 481 | <u>32 755</u> 25 585 | <u>45 230</u> 26 199 | <u>40 943</u> 26 199 | <u>45 230</u> 26 199 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 061</u> 25 471 | <u>29 238</u> 25 554 | <u>29 950</u> 25 863 | <u>33 146</u> 25 968 | <u>45 631</u> 26 592 | <u>41 344</u> 26 592 | <u>45 631</u> 26 592 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 451</u> 25 853 | <u>29 628</u> 25 937 | <u>30 345</u> 26 251 | <u>33 543</u> 26 357 | <u>46 037</u> 26 990 | <u>41 751</u> 26 990 | <u>46 037</u> 26 990 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 846</u> 26 241 | <u>30 025</u> 26 326 | <u>30 747</u> 26 645 | <u>33 946</u> 26 753 | <u>46 450</u> 27 395 | <u>42 164</u> 27 395 | <u>46 450</u> 27 395 |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 522</u> 24 942 | <u>28 696</u> 25 023 | <u>29 402</u> 25 326 | <u>32 596</u> 25 429 | <u>45 067</u> 26 040 | <u>40 781</u> 26 040 | <u>45 067</u> 26 040 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 904</u> 25 316 | <u>29 079</u> 25 399 | <u>29 790</u> 25 706 | <u>32 985</u> 25 810 | <u>45 466</u> 26 430 | <u>41 179</u> 26 430 | <u>45 466</u> 26 430 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 291</u> 25 696 | <u>29 468</u> 25 780 | <u>30 183</u> 26 092 | <u>33 380</u> 26 197 | <u>45 870</u> 26 827 | <u>41 584</u> 26 827 | <u>45 870</u> 26 827 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 684</u> 26 082 | <u>29 862</u> 26 167 | <u>30 582</u> 26 483 | <u>33 781</u> 26 591 | <u>46 281</u> 27 229 | <u>41 994</u> 27 229 | <u>46 281</u> 27 229 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 777</u> 25 192 | <u>28 952</u> 25 274 | <u>29 661</u> 25 580 | <u>32 856</u> 25 684 | <u>45 333</u> 26 301 | <u>41 047</u> 26 301 | <u>45 333</u> 26 301 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 162</u> 25 569 | <u>29 338</u> 25 653 | <u>30 052</u> 25 963 | <u>33 248</u> 26 068 | <u>45 735</u> 26 695 | <u>41 449</u> 26 695 | <u>45 735</u> 26 695 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 553</u> 25 953 | <u>29 731</u> 26 038 | <u>30 449</u> 26 353 | <u>33 647</u> 26 460 | <u>46 144</u> 27 095 | <u>41 857</u> 27 095 | <u>46 144</u> 27 095 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 950</u> 26 342 | <u>30 129</u> 26 428 | <u>30 852</u> 26 748 | <u>34 052</u> 26 856 | <u>46 558</u> 27 501 | <u>42 272</u> 27 501 | <u>46 558</u> 27 501 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 738</u> 26 342 | <u>42 720</u> 26 342 | <u>36 561</u> 26 342 | <u>45 376</u> 26 342 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 592</u> 26 199 | <u>42 574</u> 26 199 | <u>36 415</u> 26 199 | <u>45 230</u> 26 199 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 993</u> 26 592 | <u>42 975</u> 26 592 | <u>36 815</u> 26 592 | <u>45 631</u> 26 592 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 399</u> 26 990 | <u>43 381</u> 26 990 | <u>37 222</u> 26 990 | <u>46 037</u> 26 990 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 812</u> 27 395 | <u>43 794</u> 27 395 | <u>37 635</u> 27 395 | <u>46 450</u> 27 395 |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 430</u> 26 040 | <u>42 411</u> 26 040 | <u>36 252</u> 26 040 | <u>45 067</u> 26 040 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 828</u> 26 430 | <u>42 810</u> 26 430 | <u>36 651</u> 26 430 | <u>45 466</u> 26 430 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 232</u> 26 827 | <u>43 214</u> 26 827 | <u>37 055</u> 26 827 | <u>45 870</u> 26 827 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 643</u> 27 229 | <u>43 625</u> 27 229 | <u>37 466</u> 27 229 | <u>46 281</u> 27 229 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 696</u> 26 301 | <u>42 677</u> 26 301 | <u>36 518</u> 26 301 | <u>45 333</u> 26 301 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 098</u> 26 695 | <u>43 079</u> 26 695 | <u>36 920</u> 26 695 | <u>45 735</u> 26 695 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 506</u> 27 095 | <u>43 488</u> 27 095 | <u>37 329</u> 27 095 | <u>46 144</u> 27 095 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 920</u> 27 501 | <u>43 902</u> 27 501 | <u>37 743</u> 27 501 | <u>46 558</u> 27 501 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 804</u> 26 199 | <u>29 982</u> 26 284 | <u>30 703</u> 26 602 | <u>33 903</u> 26 710 | <u>46 405</u> 27 352 | <u>42 119</u> 27 352 | <u>46 405</u> 27 352 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 204</u> 26 592 | <u>30 385</u> 26 678 | <u>31 111</u> 27 001 | <u>34 312</u> 27 111 | <u>46 824</u> 27 762 | <u>42 538</u> 27 762 | <u>46 824</u> 27 762 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 612</u> 26 991 | <u>30 793</u> 27 079 | <u>31 524</u> 27 407 | <u>34 727</u> 27 518 | <u>47 249</u> 28 179 | <u>42 963</u> 28 179 | <u>47 249</u> 28 179 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 024</u> 27 396 | <u>31 207</u> 27 485 | <u>31 943</u> 27 818 | <u>35 148</u> 27 930 | <u>47 680</u> 28 601 | <u>43 394</u> 28 601 | <u>47 680</u> 28 601 |
| 212-101-1500 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1501 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>13 102</u> 10 805 | <u>14 230</u> 10 840 | <u>14 760</u> 10 972 | <u>17 895</u> 11 016 | <u>30 013</u> 11 281 | <u>25 727</u> 11 281 | <u>30 013</u> 11 281 |
| 212-101-1600 | 7473-2010 5, | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1601 | 7473-2010 5, | 3 | 1 | 2400 | <u>14 152</u> 11 835 | <u>15 284</u> 11 873 | <u>15 827</u> 12 017 | <u>18 966</u> 12 066 | <u>31 110</u> 12 356 | <u>26 823</u> 12 356 | <u>31 110</u> 12 356 |
| 212-101-1700 | 7473-2010 7,5, | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>15 470</u> 13 127 | <u>16 606</u> 13 170 | <u>17 165</u> 13 329 | <u>20 309</u> 13 383 | <u>32 486</u> 13 705 | <u>28 199</u> 13 705 | <u>32 486</u> 13 705 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 605</u> 13 259 | <u>16 741</u> 13 302 | <u>17 301</u> 13 463 | <u>20 446</u> 13 518 | <u>32 626</u> 13 842 | <u>28 340</u> 13 842 | <u>32 626</u> 13 842 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 739</u> 13 391 | <u>16 875</u> 13 434 | <u>17 438</u> 13 597 | <u>20 583</u> 13 652 | <u>32 766</u> 13 980 | <u>28 480</u> 13 980 | <u>32 766</u> 13 980 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 945</u> 13 592 | <u>17 082</u> 13 637 | <u>17 647</u> 13 802 | <u>20 793</u> 13 858 | <u>32 981</u> 14 190 | <u>28 695</u> 14 190 | <u>32 981</u> 14 190 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 768</u> 27 352 | <u>43 749</u> 27 352 | <u>37 590</u> 27 352 | <u>46 405</u> 27 352 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 186</u> 27 762 | <u>44 168</u> 27 762 | <u>38 009</u> 27 762 | <u>46 824</u> 27 762 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 612</u> 28 179 | <u>44 593</u> 28 179 | <u>38 434</u> 28 179 | <u>47 249</u> 28 179 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 042</u> 28 601 | <u>45 024</u> 28 601 | <u>38 865</u> 28 601 | <u>47 680</u> 28 601 |
| 212-101-1500 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1501 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 375</u> 11 281 | <u>27 357</u> 11 281 | <u>21 198</u> 11 281 | <u>30 013</u> 11 281 |
| 212-101-1600 | 7473-2010 5, | 3 | | | | | | |
| 212-101-1601 | 7473-2010 5, | 3 | 1 | 2400 | <u>23 472</u> 12 356 | <u>28 454</u> 12 356 | <u>22 294</u> 12 356 | <u>31 110</u> 12 356 |
| 212-101-1700 | 7473-2010 7,5, | 3 | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 848</u> 13 705 | <u>29 830</u> 13 705 | <u>23 670</u> 13 705 | <u>32 486</u> 13 705 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 988</u> 13 842 | <u>29 970</u> 13 842 | <u>23 811</u> 13 842 | <u>32 626</u> 13 842 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 128</u> 13 980 | <u>30 110</u> 13 980 | <u>23 951</u> 13 980 | <u>32 766</u> 13 980 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 343</u> 14 190 | <u>30 325</u> 14 190 | <u>24 166</u> 14 190 | <u>32 981</u> 14 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 153</u> 13 796 | <u>17 290</u> 13 841 | <u>17 858</u> 14 009 | <u>21 005</u> 14 065 | <u>33 198</u> 14 403 | <u>28 912</u> 14 403 | <u>33 198</u> 14 403 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 364</u> 14 003 | <u>17 502</u> 14 049 | <u>18 072</u> 14 219 | <u>21 220</u> 14 276 | <u>33 419</u> 14 619 | <u>29 132</u> 14 619 | <u>33 419</u> 14 619 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 739</u> 13 391 | <u>16 875</u> 13 434 | <u>17 438</u> 13 597 | <u>20 583</u> 13 652 | <u>32 766</u> 13 980 | <u>28 480</u> 13 980 | <u>32 766</u> 13 980 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 876</u> 13 524 | <u>17 012</u> 13 568 | <u>17 576</u> 13 733 | <u>20 723</u> 13 788 | <u>32 909</u> 14 119 | <u>28 622</u> 14 119 | <u>32 909</u> 14 119 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 084</u> 13 728 | <u>17 221</u> 13 773 | <u>17 788</u> 13 940 | <u>20 935</u> 13 996 | <u>33 126</u> 14 332 | <u>28 839</u> 14 332 | <u>33 126</u> 14 332 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 294</u> 13 934 | <u>17 432</u> 13 979 | <u>18 001</u> 14 149 | <u>21 149</u> 14 206 | <u>33 345</u> 14 547 | <u>29 059</u> 14 547 | <u>33 345</u> 14 547 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 506</u> 14 142 | <u>17 645</u> 14 188 | <u>18 216</u> 14 360 | <u>21 365</u> 14 418 | <u>33 567</u> 14 764 | <u>29 280</u> 14 764 | <u>33 567</u> 14 764 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 876</u> 13 524 | <u>17 012</u> 13 568 | <u>17 576</u> 13 733 | <u>20 723</u> 13 788 | <u>32 909</u> 14 119 | <u>28 622</u> 14 119 | <u>32 909</u> 14 119 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 014</u> 13 660 | <u>17 151</u> 13 705 | <u>17 717</u> 13 871 | <u>20 864</u> 13 927 | <u>33 053</u> 14 261 | <u>28 767</u> 14 261 | <u>33 053</u> 14 261 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 223</u> 13 865 | <u>17 361</u> 13 910 | <u>17 929</u> 14 079 | <u>21 077</u> 14 136 | <u>33 272</u> 14 475 | <u>28 985</u> 14 475 | <u>33 272</u> 14 475 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 435</u> 14 073 | <u>17 574</u> 14 119 | <u>18 145</u> 14 290 | <u>21 293</u> 14 348 | <u>33 493</u> 14 692 | <u>29 207</u> 14 692 | <u>33 493</u> 14 692 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 651</u> 14 284 | <u>17 790</u> 14 331 | <u>18 364</u> 14 504 | <u>21 513</u> 14 563 | <u>33 718</u> 14 913 | <u>29 432</u> 14 913 | <u>33 718</u> 14 913 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 014</u> 13 660 | <u>17 151</u> 13 705 | <u>17 717</u> 13 871 | <u>20 864</u> 13 927 | <u>33 053</u> 14 261 | <u>28 767</u> 14 261 | <u>33 053</u> 14 261 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 560</u> 14 403 | <u>30 542</u> 14 403 | <u>24 383</u> 14 403 | <u>33 198</u> 14 403 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 781</u> 14 619 | <u>30 762</u> 14 619 | <u>24 603</u> 14 619 | <u>33 419</u> 14 619 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 128</u> 13 980 | <u>30 110</u> 13 980 | <u>23 951</u> 13 980 | <u>32 766</u> 13 980 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 271</u> 14 119 | <u>30 253</u> 14 119 | <u>24 093</u> 14 119 | <u>32 909</u> 14 119 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 488</u> 14 332 | <u>30 470</u> 14 332 | <u>24 311</u> 14 332 | <u>33 126</u> 14 332 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 707</u> 14 547 | <u>30 689</u> 14 547 | <u>24 530</u> 14 547 | <u>33 345</u> 14 547 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 929</u> 14 764 | <u>30 911</u> 14 764 | <u>24 751</u> 14 764 | <u>33 567</u> 14 764 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 271</u> 14 119 | <u>30 253</u> 14 119 | <u>24 093</u> 14 119 | <u>32 909</u> 14 119 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 416</u> 14 261 | <u>30 397</u> 14 261 | <u>24 238</u> 14 261 | <u>33 053</u> 14 261 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 634</u> 14 475 | <u>30 616</u> 14 475 | <u>24 456</u> 14 475 | <u>33 272</u> 14 475 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 855</u> 14 692 | <u>30 837</u> 14 692 | <u>24 678</u> 14 692 | <u>33 493</u> 14 692 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 080</u> 14 913 | <u>31 062</u> 14 913 | <u>24 903</u> 14 913 | <u>33 718</u> 14 913 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 416</u> 14 261 | <u>30 397</u> 14 261 | <u>24 238</u> 14 261 | <u>33 053</u> 14 261 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 154</u> 13 797 | <u>17 292</u> 13 842 | <u>17 859</u> 14 010 | <u>21 006</u> 14 066 | <u>33 199</u> 14 404 | <u>28 913</u> 14 404 | <u>33 199</u> 14 404 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 364</u> 14 003 | <u>17 502</u> 14 049 | <u>18 072</u> 14 219 | <u>21 220</u> 14 276 | <u>33 419</u> 14 619 | <u>29 132</u> 14 619 | <u>33 419</u> 14 619 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 578</u> 14 213 | <u>17 717</u> 14 259 | <u>18 290</u> 14 432 | <u>21 439</u> 14 491 | <u>33 642</u> 14 839 | <u>29 356</u> 14 839 | <u>33 642</u> 14 839 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 796</u> 14 427 | <u>17 936</u> 14 473 | <u>18 511</u> 14 649 | <u>21 661</u> 14 708 | <u>33 869</u> 15 061 | <u>29 583</u> 15 061 | <u>33 869</u> 15 061 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>15 889</u> 13 538 | <u>17 026</u> 13 582 | <u>17 591</u> 13 746 | <u>20 737</u> 13 802 | <u>32 923</u> 14 134 | <u>28 637</u> 14 134 | <u>32 923</u> 14 134 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 028</u> 13 674 | <u>17 165</u> 13 718 | <u>17 731</u> 13 884 | <u>20 878</u> 13 941 | <u>33 068</u> 14 276 | <u>28 781</u> 14 276 | <u>33 068</u> 14 276 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 167</u> 13 810 | <u>17 304</u> 13 855 | <u>17 872</u> 14 022 | <u>21 019</u> 14 079 | <u>33 213</u> 14 417 | <u>28 926</u> 14 417 | <u>33 213</u> 14 417 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 378</u> 14 017 | <u>17 516</u> 14 062 | <u>18 086</u> 14 233 | <u>21 235</u> 14 290 | <u>33 433</u> 14 633 | <u>29 147</u> 14 633 | <u>33 433</u> 14 633 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 593</u> 14 228 | <u>17 732</u> 14 274 | <u>18 305</u> 14 447 | <u>21 454</u> 14 506 | <u>33 658</u> 14 854 | <u>29 371</u> 14 854 | <u>33 658</u> 14 854 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 811</u> 14 441 | <u>17 950</u> 14 488 | <u>18 526</u> 14 664 | <u>21 676</u> 14 723 | <u>33 885</u> 15 077 | <u>29 599</u> 15 077 | <u>33 885</u> 15 077 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 167</u> 13 810 | <u>17 304</u> 13 855 | <u>17 872</u> 14 022 | <u>21 019</u> 14 079 | <u>33 213</u> 14 417 | <u>28 926</u> 14 417 | <u>33 213</u> 14 417 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 307</u> 13 948 | <u>17 446</u> 13 993 | <u>18 015</u> 14 163 | <u>21 163</u> 14 220 | <u>33 360</u> 14 561 | <u>29 073</u> 14 561 | <u>33 360</u> 14 561 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 562</u> 14 404 | <u>30 543</u> 14 404 | <u>24 384</u> 14 404 | <u>33 199</u> 14 404 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 781</u> 14 619 | <u>30 762</u> 14 619 | <u>24 603</u> 14 619 | <u>33 419</u> 14 619 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 005</u> 14 839 | <u>30 986</u> 14 839 | <u>24 827</u> 14 839 | <u>33 642</u> 14 839 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 232</u> 15 061 | <u>31 213</u> 15 061 | <u>25 054</u> 15 061 | <u>33 869</u> 15 061 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 285</u> 14 134 | <u>30 267</u> 14 134 | <u>24 108</u> 14 134 | <u>32 923</u> 14 134 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 430</u> 14 276 | <u>30 412</u> 14 276 | <u>24 253</u> 14 276 | <u>33 068</u> 14 276 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 575</u> 14 417 | <u>30 557</u> 14 417 | <u>24 397</u> 14 417 | <u>33 213</u> 14 417 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 795</u> 14 633 | <u>30 777</u> 14 633 | <u>24 618</u> 14 633 | <u>33 433</u> 14 633 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 020</u> 14 854 | <u>31 002</u> 14 854 | <u>24 843</u> 14 854 | <u>33 658</u> 14 854 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 247</u> 15 077 | <u>31 229</u> 15 077 | <u>25 070</u> 15 077 | <u>33 885</u> 15 077 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 575</u> 14 417 | <u>30 557</u> 14 417 | <u>24 397</u> 14 417 | <u>33 213</u> 14 417 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 722</u> 14 561 | <u>30 703</u> 14 561 | <u>24 544</u> 14 561 | <u>33 360</u> 14 561 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 522</u> 14 158 | <u>17 661</u> 14 204 | <u>18 233</u> 14 376 | <u>21 381</u> 14 434 | <u>33 583</u> 14 781 | <u>29 297</u> 14 781 | <u>33 583</u> 14 781 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 738</u> 14 370 | <u>17 878</u> 14 417 | <u>18 452</u> 14 591 | <u>21 602</u> 14 650 | <u>33 809</u> 15 002 | <u>29 523</u> 15 002 | <u>33 809</u> 15 002 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 958</u> 14 585 | <u>18 098</u> 14 633 | <u>18 675</u> 14 810 | <u>21 826</u> 14 870 | <u>34 039</u> 15 227 | <u>29 752</u> 15 227 | <u>34 039</u> 15 227 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 307</u> 13 948 | <u>17 446</u> 13 993 | <u>18 015</u> 14 163 | <u>21 163</u> 14 220 | <u>33 360</u> 14 561 | <u>29 073</u> 14 561 | <u>33 360</u> 14 561 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 450</u> 14 088 | <u>17 589</u> 14 134 | <u>18 160</u> 14 305 | <u>21 309</u> 14 363 | <u>33 509</u> 14 708 | <u>29 222</u> 14 708 | <u>33 509</u> 14 708 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 666</u> 14 299 | <u>17 805</u> 14 345 | <u>18 379</u> 14 519 | <u>21 528</u> 14 578 | <u>33 734</u> 14 928 | <u>29 447</u> 14 928 | <u>33 734</u> 14 928 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 884</u> 14 513 | <u>18 024</u> 14 560 | <u>18 601</u> 14 737 | <u>21 751</u> 14 797 | <u>33 962</u> 15 152 | <u>29 675</u> 15 152 | <u>33 962</u> 15 152 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 106</u> 14 731 | <u>18 247</u> 14 779 | <u>18 826</u> 14 958 | <u>21 977</u> 15 018 | <u>34 193</u> 15 379 | <u>29 907</u> 15 379 | <u>34 193</u> 15 379 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 450</u> 14 088 | <u>17 589</u> 14 134 | <u>18 160</u> 14 305 | <u>21 309</u> 14 363 | <u>33 509</u> 14 708 | <u>29 222</u> 14 708 | <u>33 509</u> 14 708 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 594</u> 14 229 | <u>17 733</u> 14 275 | <u>18 306</u> 14 448 | <u>21 455</u> 14 507 | <u>33 659</u> 14 855 | <u>29 373</u> 14 855 | <u>33 659</u> 14 855 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 812</u> 14 442 | <u>17 952</u> 14 489 | <u>18 527</u> 14 665 | <u>21 677</u> 14 724 | <u>33 886</u> 15 078 | <u>29 600</u> 15 078 | <u>33 886</u> 15 078 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 033</u> 14 659 | <u>18 173</u> 14 706 | <u>18 751</u> 14 884 | <u>21 902</u> 14 945 | <u>34 117</u> 15 304 | <u>29 830</u> 15 304 | <u>34 117</u> 15 304 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 256</u> 14 878 | <u>18 398</u> 14 927 | <u>18 979</u> 15 107 | <u>22 130</u> 15 168 | <u>34 350</u> 15 533 | <u>30 064</u> 15 533 | <u>34 350</u> 15 533 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 946</u> 14 781 | <u>30 927</u> 14 781 | <u>24 768</u> 14 781 | <u>33 583</u> 14 781 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 172</u> 15 002 | <u>31 153</u> 15 002 | <u>24 994</u> 15 002 | <u>33 809</u> 15 002 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 401</u> 15 227 | <u>31 383</u> 15 227 | <u>25 223</u> 15 227 | <u>34 039</u> 15 227 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 722</u> 14 561 | <u>30 703</u> 14 561 | <u>24 544</u> 14 561 | <u>33 360</u> 14 561 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 871</u> 14 708 | <u>30 853</u> 14 708 | <u>24 694</u> 14 708 | <u>33 509</u> 14 708 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 096</u> 14 928 | <u>31 078</u> 14 928 | <u>24 918</u> 14 928 | <u>33 734</u> 14 928 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 324</u> 15 152 | <u>31 306</u> 15 152 | <u>25 147</u> 15 152 | <u>33 962</u> 15 152 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 556</u> 15 379 | <u>31 537</u> 15 379 | <u>25 378</u> 15 379 | <u>34 193</u> 15 379 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 871</u> 14 708 | <u>30 853</u> 14 708 | <u>24 694</u> 14 708 | <u>33 509</u> 14 708 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 021</u> 14 855 | <u>31 003</u> 14 855 | <u>24 844</u> 14 855 | <u>33 659</u> 14 855 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 248</u> 15 078 | <u>31 230</u> 15 078 | <u>25 071</u> 15 078 | <u>33 886</u> 15 078 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 479</u> 15 304 | <u>31 460</u> 15 304 | <u>25 301</u> 15 304 | <u>34 117</u> 15 304 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 713</u> 15 533 | <u>31 694</u> 15 533 | <u>25 535</u> 15 533 | <u>34 350</u> 15 533 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>16 039</u> 13 684 | <u>17 176</u> 13 729 | <u>17 742</u> 13 895 | <u>20 889</u> 13 951 | <u>33 079</u> 14 286 | <u>28 793</u> 14 286 | <u>33 079</u> 14 286 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 178</u> 13 821 | <u>17 316</u> 13 866 | <u>17 884</u> 14 034 | <u>21 031</u> 14 091 | <u>33 225</u> 14 429 | <u>28 938</u> 14 429 | <u>33 225</u> 14 429 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 319</u> 13 959 | <u>17 457</u> 14 005 | <u>18 027</u> 14 174 | <u>21 175</u> 14 232 | <u>33 372</u> 14 573 | <u>29 085</u> 14 573 | <u>33 372</u> 14 573 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 532</u> 14 168 | <u>17 671</u> 14 214 | <u>18 243</u> 14 387 | <u>21 392</u> 14 445 | <u>33 594</u> 14 792 | <u>29 308</u> 14 792 | <u>33 594</u> 14 792 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 750</u> 14 382 | <u>17 890</u> 14 428 | <u>18 464</u> 14 603 | <u>21 614</u> 14 662 | <u>33 822</u> 15 014 | <u>29 535</u> 15 014 | <u>33 822</u> 15 014 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 970</u> 14 597 | <u>18 110</u> 14 644 | <u>18 687</u> 14 822 | <u>21 838</u> 14 882 | <u>34 051</u> 15 239 | <u>29 764</u> 15 239 | <u>34 051</u> 15 239 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 319</u> 13 959 | <u>17 457</u> 14 005 | <u>18 027</u> 14 174 | <u>21 175</u> 14 232 | <u>33 372</u> 14 573 | <u>29 085</u> 14 573 | <u>33 372</u> 14 573 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 462</u> 14 099 | <u>17 601</u> 14 145 | <u>18 172</u> 14 316 | <u>21 320</u> 14 374 | <u>33 521</u> 14 720 | <u>29 235</u> 14 720 | <u>33 521</u> 14 720 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 677</u> 14 310 | <u>17 817</u> 14 357 | <u>18 391</u> 14 531 | <u>21 540</u> 14 590 | <u>33 746</u> 14 940 | <u>29 459</u> 14 940 | <u>33 746</u> 14 940 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 896</u> 14 525 | <u>18 036</u> 14 572 | <u>18 613</u> 14 748 | <u>21 763</u> 14 808 | <u>33 974</u> 15 164 | <u>29 688</u> 15 164 | <u>33 974</u> 15 164 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 119</u> 14 743 | <u>18 260</u> 14 791 | <u>18 839</u> 14 970 | <u>21 990</u> 15 031 | <u>34 207</u> 15 392 | <u>29 920</u> 15 392 | <u>34 207</u> 15 392 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 462</u> 14 099 | <u>17 601</u> 14 145 | <u>18 172</u> 14 316 | <u>21 320</u> 14 374 | <u>33 521</u> 14 720 | <u>29 235</u> 14 720 | <u>33 521</u> 14 720 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 441</u> 14 286 | <u>30 423</u> 14 286 | <u>24 264</u> 14 286 | <u>33 079</u> 14 286 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 587</u> 14 429 | <u>30 569</u> 14 429 | <u>24 410</u> 14 429 | <u>33 225</u> 14 429 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 734</u> 14 573 | <u>30 716</u> 14 573 | <u>24 557</u> 14 573 | <u>33 372</u> 14 573 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 957</u> 14 792 | <u>30 938</u> 14 792 | <u>24 779</u> 14 792 | <u>33 594</u> 14 792 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 184</u> 15 014 | <u>31 165</u> 15 014 | <u>25 006</u> 15 014 | <u>33 822</u> 15 014 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 413</u> 15 239 | <u>31 395</u> 15 239 | <u>25 236</u> 15 239 | <u>34 051</u> 15 239 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 734</u> 14 573 | <u>30 716</u> 14 573 | <u>24 557</u> 14 573 | <u>33 372</u> 14 573 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 883</u> 14 720 | <u>30 865</u> 14 720 | <u>24 706</u> 14 720 | <u>33 521</u> 14 720 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 108</u> 14 940 | <u>31 090</u> 14 940 | <u>24 931</u> 14 940 | <u>33 746</u> 14 940 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 336</u> 15 164 | <u>31 318</u> 15 164 | <u>25 159</u> 15 164 | <u>33 974</u> 15 164 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 569</u> 15 392 | <u>31 551</u> 15 392 | <u>25 391</u> 15 392 | <u>34 207</u> 15 392 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 883</u> 14 720 | <u>30 865</u> 14 720 | <u>24 706</u> 14 720 | <u>33 521</u> 14 720 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 606</u> 14 240 | <u>17 745</u> 14 287 | <u>18 318</u> 14 460 | <u>21 467</u> 14 518 | <u>33 671</u> 14 867 | <u>29 385</u> 14 867 | <u>33 671</u> 14 867 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 824</u> 14 454 | <u>17 963</u> 14 501 | <u>18 539</u> 14 676 | <u>21 689</u> 14 736 | <u>33 898</u> 15 090 | <u>29 612</u> 15 090 | <u>33 898</u> 15 090 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 044</u> 14 670 | <u>18 185</u> 14 718 | <u>18 763</u> 14 896 | <u>21 914</u> 14 956 | <u>34 129</u> 15 316 | <u>29 842</u> 15 316 | <u>34 129</u> 15 316 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 269</u> 14 891 | <u>18 411</u> 14 939 | <u>18 992</u> 15 120 | <u>22 143</u> 15 181 | <u>34 364</u> 15 546 | <u>30 077</u> 15 546 | <u>34 364</u> 15 546 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 606</u> 14 240 | <u>17 745</u> 14 287 | <u>18 318</u> 14 460 | <u>21 467</u> 14 518 | <u>33 671</u> 14 867 | <u>29 385</u> 14 867 | <u>33 671</u> 14 867 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 751</u> 14 383 | <u>17 891</u> 14 429 | <u>18 465</u> 14 604 | <u>21 615</u> 14 663 | <u>33 823</u> 15 015 | <u>29 536</u> 15 015 | <u>33 823</u> 15 015 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 971</u> 14 598 | <u>18 111</u> 14 645 | <u>18 688</u> 14 823 | <u>21 839</u> 14 883 | <u>34 052</u> 15 240 | <u>29 766</u> 15 240 | <u>34 052</u> 15 240 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 195</u> 14 818 | <u>18 336</u> 14 866 | <u>18 916</u> 15 046 | <u>22 067</u> 15 107 | <u>34 286</u> 15 470 | <u>29 999</u> 15 470 | <u>34 286</u> 15 470 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 421</u> 15 039 | <u>18 562</u> 15 088 | <u>19 145</u> 15 271 | <u>22 298</u> 15 333 | <u>34 522</u> 15 701 | <u>30 235</u> 15 701 | <u>34 522</u> 15 701 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>16 508</u> 14 144 | <u>17 647</u> 14 190 | <u>18 219</u> 14 362 | <u>21 367</u> 14 420 | <u>33 569</u> 14 767 | <u>29 282</u> 14 767 | <u>33 569</u> 14 767 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 652</u> 14 285 | <u>17 791</u> 14 332 | <u>18 365</u> 14 505 | <u>21 514</u> 14 564 | <u>33 719</u> 14 914 | <u>29 433</u> 14 914 | <u>33 719</u> 14 914 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 798</u> 14 429 | <u>17 938</u> 14 476 | <u>18 513</u> 14 651 | <u>21 663</u> 14 710 | <u>33 872</u> 15 064 | <u>29 585</u> 15 064 | <u>33 872</u> 15 064 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 034</u> 14 867 | <u>31 015</u> 14 867 | <u>24 856</u> 14 867 | <u>33 671</u> 14 867 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 261</u> 15 090 | <u>31 242</u> 15 090 | <u>25 083</u> 15 090 | <u>33 898</u> 15 090 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 491</u> 15 316 | <u>31 473</u> 15 316 | <u>25 314</u> 15 316 | <u>34 129</u> 15 316 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 726</u> 15 546 | <u>31 708</u> 15 546 | <u>25 548</u> 15 546 | <u>34 364</u> 15 546 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 034</u> 14 867 | <u>31 015</u> 14 867 | <u>24 856</u> 14 867 | <u>33 671</u> 14 867 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 185</u> 15 015 | <u>31 167</u> 15 015 | <u>25 007</u> 15 015 | <u>33 823</u> 15 015 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 414</u> 15 240 | <u>31 396</u> 15 240 | <u>25 237</u> 15 240 | <u>34 052</u> 15 240 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 648</u> 15 470 | <u>31 630</u> 15 470 | <u>25 471</u> 15 470 | <u>34 286</u> 15 470 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 884</u> 15 701 | <u>31 866</u> 15 701 | <u>25 707</u> 15 701 | <u>34 522</u> 15 701 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 931</u> 14 767 | <u>30 913</u> 14 767 | <u>24 754</u> 14 767 | <u>33 569</u> 14 767 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 081</u> 14 914 | <u>31 063</u> 14 914 | <u>24 904</u> 14 914 | <u>33 719</u> 14 914 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 234</u> 15 064 | <u>31 216</u> 15 064 | <u>25 056</u> 15 064 | <u>33 872</u> 15 064 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 019</u> 14 645 | <u>18 159</u> 14 693 | <u>18 737</u> 14 871 | <u>21 888</u> 14 931 | <u>34 102</u> 15 289 | <u>29 816</u> 15 289 | <u>34 102</u> 15 289 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 243</u> 14 865 | <u>18 384</u> 14 913 | <u>18 965</u> 15 093 | <u>22 116</u> 15 155 | <u>34 336</u> 15 519 | <u>30 049</u> 15 519 | <u>34 336</u> 15 519 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 470</u> 15 087 | <u>18 612</u> 15 136 | <u>19 195</u> 15 320 | <u>22 348</u> 15 382 | <u>34 573</u> 15 751 | <u>30 287</u> 15 751 | <u>34 573</u> 15 751 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 798</u> 14 429 | <u>17 938</u> 14 476 | <u>18 513</u> 14 651 | <u>21 663</u> 14 710 | <u>33 872</u> 15 064 | <u>29 585</u> 15 064 | <u>33 872</u> 15 064 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 945</u> 14 573 | <u>18 085</u> 14 620 | <u>18 662</u> 14 797 | <u>21 813</u> 14 857 | <u>34 025</u> 15 214 | <u>29 739</u> 15 214 | <u>34 025</u> 15 214 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 168</u> 14 791 | <u>18 309</u> 14 839 | <u>18 889</u> 15 019 | <u>22 040</u> 15 080 | <u>34 258</u> 15 442 | <u>29 972</u> 15 442 | <u>34 258</u> 15 442 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 394</u> 15 013 | <u>18 536</u> 15 062 | <u>19 118</u> 15 244 | <u>22 271</u> 15 306 | <u>34 494</u> 15 674 | <u>30 208</u> 15 674 | <u>34 494</u> 15 674 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 624</u> 15 239 | <u>18 767</u> 15 288 | <u>19 352</u> 15 473 | <u>22 505</u> 15 536 | <u>34 734</u> 15 909 | <u>30 448</u> 15 909 | <u>34 734</u> 15 909 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 945</u> 14 573 | <u>18 085</u> 14 620 | <u>18 662</u> 14 797 | <u>21 813</u> 14 857 | <u>34 025</u> 15 214 | <u>29 739</u> 15 214 | <u>34 025</u> 15 214 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 093</u> 14 718 | <u>18 234</u> 14 766 | <u>18 813</u> 14 945 | <u>21 964</u> 15 005 | <u>34 180</u> 15 366 | <u>29 894</u> 15 366 | <u>34 180</u> 15 366 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 319</u> 14 940 | <u>18 461</u> 14 988 | <u>19 042</u> 15 170 | <u>22 195</u> 15 231 | <u>34 416</u> 15 597 | <u>30 130</u> 15 597 | <u>34 416</u> 15 597 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 548</u> 15 164 | <u>18 690</u> 15 213 | <u>19 274</u> 15 397 | <u>22 427</u> 15 459 | <u>34 654</u> 15 831 | <u>30 368</u> 15 831 | <u>34 654</u> 15 831 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 779</u> 15 390 | <u>18 922</u> 15 440 | <u>19 509</u> 15 627 | <u>22 663</u> 15 691 | <u>34 896</u> 16 068 | <u>30 609</u> 16 068 | <u>34 896</u> 16 068 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 464</u> 15 289 | <u>31 446</u> 15 289 | <u>25 287</u> 15 289 | <u>34 102</u> 15 289 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 698</u> 15 519 | <u>31 680</u> 15 519 | <u>25 521</u> 15 519 | <u>34 336</u> 15 519 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 935</u> 15 751 | <u>31 917</u> 15 751 | <u>25 758</u> 15 751 | <u>34 573</u> 15 751 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 234</u> 15 064 | <u>31 216</u> 15 064 | <u>25 056</u> 15 064 | <u>33 872</u> 15 064 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 388</u> 15 214 | <u>31 369</u> 15 214 | <u>25 210</u> 15 214 | <u>34 025</u> 15 214 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 620</u> 15 442 | <u>31 602</u> 15 442 | <u>25 443</u> 15 442 | <u>34 258</u> 15 442 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 856</u> 15 674 | <u>31 838</u> 15 674 | <u>25 679</u> 15 674 | <u>34 494</u> 15 674 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 097</u> 15 909 | <u>32 078</u> 15 909 | <u>25 919</u> 15 909 | <u>34 734</u> 15 909 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 388</u> 15 214 | <u>31 369</u> 15 214 | <u>25 210</u> 15 214 | <u>34 025</u> 15 214 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 542</u> 15 366 | <u>31 524</u> 15 366 | <u>25 365</u> 15 366 | <u>34 180</u> 15 366 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 778</u> 15 597 | <u>31 760</u> 15 597 | <u>25 601</u> 15 597 | <u>34 416</u> 15 597 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 017</u> 15 831 | <u>31 998</u> 15 831 | <u>25 839</u> 15 831 | <u>34 654</u> 15 831 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 258</u> 16 068 | <u>32 240</u> 16 068 | <u>26 081</u> 16 068 | <u>34 896</u> 16 068 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 093</u> 14 718 | <u>18 234</u> 14 766 | <u>18 813</u> 14 945 | <u>21 964</u> 15 005 | <u>34 180</u> 15 366 | <u>29 894</u> 15 366 | <u>34 180</u> 15 366 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 244</u> 14 866 | <u>18 385</u> 14 914 | <u>18 966</u> 15 095 | <u>22 117</u> 15 156 | <u>34 337</u> 15 520 | <u>30 051</u> 15 520 | <u>34 337</u> 15 520 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 471</u> 15 088 | <u>18 613</u> 15 137 | <u>19 196</u> 15 321 | <u>22 349</u> 15 383 | <u>34 574</u> 15 752 | <u>30 288</u> 15 752 | <u>34 574</u> 15 752 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 702</u> 15 315 | <u>18 845</u> 15 365 | <u>19 431</u> 15 551 | <u>22 585</u> 15 614 | <u>34 816</u> 15 989 | <u>30 529</u> 15 989 | <u>34 816</u> 15 989 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 937</u> 15 545 | <u>19 080</u> 15 596 | <u>19 669</u> 15 785 | <u>22 824</u> 15 848 | <u>35 061</u> 16 229 | <u>30 774</u> 16 229 | <u>35 061</u> 16 229 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 695</u> 15 308 | <u>18 837</u> 15 358 | <u>19 424</u> 15 544 | <u>22 577</u> 15 607 | <u>34 808</u> 15 981 | <u>30 521</u> 15 981 | <u>34 808</u> 15 981 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 850</u> 15 460 | <u>18 994</u> 15 511 | <u>19 582</u> 15 699 | <u>22 736</u> 15 762 | <u>34 970</u> 16 141 | <u>30 684</u> 16 141 | <u>34 970</u> 16 141 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 087</u> 15 693 | <u>19 231</u> 15 744 | <u>19 822</u> 15 934 | <u>22 977</u> 15 999 | <u>35 218</u> 16 383 | <u>30 931</u> 16 383 | <u>35 218</u> 16 383 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 327</u> 15 928 | <u>19 472</u> 15 980 | <u>20 066</u> 16 173 | <u>23 222</u> 16 239 | <u>35 468</u> 16 629 | <u>31 182</u> 16 629 | <u>35 468</u> 16 629 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 571</u> 16 167 | <u>19 717</u> 16 220 | <u>20 314</u> 16 416 | <u>23 471</u> 16 483 | <u>35 723</u> 16 879 | <u>31 437</u> 16 879 | <u>35 723</u> 16 879 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>18 608</u> 16 203 | <u>19 753</u> 16 255 | <u>20 350</u> 16 452 | <u>23 508</u> 16 519 | <u>35 761</u> 16 916 | <u>31 474</u> 16 916 | <u>35 761</u> 16 916 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 773</u> 16 365 | <u>19 919</u> 16 418 | <u>20 518</u> 16 617 | <u>23 676</u> 16 684 | <u>35 933</u> 17 085 | <u>31 647</u> 17 085 | <u>35 933</u> 17 085 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 542</u> 15 366 | <u>31 524</u> 15 366 | <u>25 365</u> 15 366 | <u>34 180</u> 15 366 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 699</u> 15 520 | <u>31 681</u> 15 520 | <u>25 522</u> 15 520 | <u>34 337</u> 15 520 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 936</u> 15 752 | <u>31 918</u> 15 752 | <u>25 759</u> 15 752 | <u>34 574</u> 15 752 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 178</u> 15 989 | <u>32 160</u> 15 989 | <u>26 000</u> 15 989 | <u>34 816</u> 15 989 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 423</u> 16 229 | <u>32 405</u> 16 229 | <u>26 245</u> 16 229 | <u>35 061</u> 16 229 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 170</u> 15 981 | <u>32 152</u> 15 981 | <u>25 993</u> 15 981 | <u>34 808</u> 15 981 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 333</u> 16 141 | <u>32 314</u> 16 141 | <u>26 155</u> 16 141 | <u>34 970</u> 16 141 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 580</u> 16 383 | <u>32 561</u> 16 383 | <u>26 402</u> 16 383 | <u>35 218</u> 16 383 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 830</u> 16 629 | <u>32 812</u> 16 629 | <u>26 653</u> 16 629 | <u>35 468</u> 16 629 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 085</u> 16 879 | <u>33 067</u> 16 879 | <u>26 908</u> 16 879 | <u>35 723</u> 16 879 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 123</u> 16 916 | <u>33 105</u> 16 916 | <u>26 946</u> 16 916 | <u>35 761</u> 16 916 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 296</u> 17 085 | <u>33 277</u> 17 085 | <u>27 118</u> 17 085 | <u>35 933</u> 17 085 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 023</u> 16 610 | <u>20 170</u> 16 664 | <u>20 773</u> 16 866 | <u>23 932</u> 16 935 | <u>36 195</u> 17 341 | <u>31 909</u> 17 341 | <u>36 195</u> 17 341 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 277</u> 16 859 | <u>20 425</u> 16 914 | <u>21 030</u> 17 119 | <u>24 190</u> 17 188 | <u>36 460</u> 17 601 | <u>32 173</u> 17 601 | <u>36 460</u> 17 601 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 535</u> 17 112 | <u>20 684</u> 17 168 | <u>21 292</u> 17 376 | <u>24 454</u> 17 446 | <u>36 729</u> 17 865 | <u>32 443</u> 17 865 | <u>36 729</u> 17 865 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 773</u> 16 365 | <u>19 919</u> 16 418 | <u>20 518</u> 16 617 | <u>23 676</u> 16 684 | <u>35 933</u> 17 085 | <u>31 647</u> 17 085 | <u>35 933</u> 17 085 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 940</u> 16 529 | <u>20 087</u> 16 583 | <u>20 688</u> 16 783 | <u>23 847</u> 16 851 | <u>36 108</u> 17 256 | <u>31 822</u> 17 256 | <u>36 108</u> 17 256 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 193</u> 16 777 | <u>20 340</u> 16 831 | <u>20 945</u> 17 035 | <u>24 105</u> 17 104 | <u>36 372</u> 17 515 | <u>32 086</u> 17 515 | <u>36 372</u> 17 515 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 449</u> 17 027 | <u>20 597</u> 17 083 | <u>21 205</u> 17 290 | <u>24 366</u> 17 360 | <u>36 639</u> 17 777 | <u>32 353</u> 17 777 | <u>36 639</u> 17 777 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 710</u> 17 284 | <u>20 859</u> 17 340 | <u>21 470</u> 17 550 | <u>24 632</u> 17 621 | <u>36 912</u> 18 044 | <u>32 625</u> 18 044 | <u>36 912</u> 18 044 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 940</u> 16 529 | <u>20 087</u> 16 583 | <u>20 688</u> 16 783 | <u>23 847</u> 16 851 | <u>36 108</u> 17 256 | <u>31 822</u> 17 256 | <u>36 108</u> 17 256 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 109</u> 16 694 | <u>20 256</u> 16 748 | <u>20 859</u> 16 951 | <u>24 019</u> 17 020 | <u>36 284</u> 17 429 | <u>31 998</u> 17 429 | <u>36 284</u> 17 429 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 364</u> 16 944 | <u>20 512</u> 16 999 | <u>21 118</u> 17 205 | <u>24 279</u> 17 274 | <u>36 550</u> 17 689 | <u>32 264</u> 17 689 | <u>36 550</u> 17 689 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 623</u> 17 198 | <u>20 771</u> 17 254 | <u>21 381</u> 17 463 | <u>24 543</u> 17 533 | <u>36 821</u> 17 955 | <u>32 534</u> 17 955 | <u>36 821</u> 17 955 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 886</u> 17 456 | <u>21 036</u> 17 513 | <u>21 649</u> 17 725 | <u>24 811</u> 17 797 | <u>37 096</u> 18 224 | <u>32 809</u> 18 224 | <u>37 096</u> 18 224 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 557</u> 17 341 | <u>33 539</u> 17 341 | <u>27 380</u> 17 341 | <u>36 195</u> 17 341 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 822</u> 17 601 | <u>33 804</u> 17 601 | <u>27 645</u> 17 601 | <u>36 460</u> 17 601 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 092</u> 17 865 | <u>34 073</u> 17 865 | <u>27 914</u> 17 865 | <u>36 729</u> 17 865 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 296</u> 17 085 | <u>33 277</u> 17 085 | <u>27 118</u> 17 085 | <u>35 933</u> 17 085 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 470</u> 17 256 | <u>33 452</u> 17 256 | <u>27 293</u> 17 256 | <u>36 108</u> 17 256 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 734</u> 17 515 | <u>33 716</u> 17 515 | <u>27 557</u> 17 515 | <u>36 372</u> 17 515 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 001</u> 17 777 | <u>33 983</u> 17 777 | <u>27 824</u> 17 777 | <u>36 639</u> 17 777 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 274</u> 18 044 | <u>34 256</u> 18 044 | <u>28 097</u> 18 044 | <u>36 912</u> 18 044 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 470</u> 17 256 | <u>33 452</u> 17 256 | <u>27 293</u> 17 256 | <u>36 108</u> 17 256 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 646</u> 17 429 | <u>33 628</u> 17 429 | <u>27 469</u> 17 429 | <u>36 284</u> 17 429 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 912</u> 17 689 | <u>33 894</u> 17 689 | <u>27 735</u> 17 689 | <u>36 550</u> 17 689 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 183</u> 17 955 | <u>34 165</u> 17 955 | <u>28 005</u> 17 955 | <u>36 821</u> 17 955 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 458</u> 18 224 | <u>34 439</u> 18 224 | <u>28 280</u> 18 224 | <u>37 096</u> 18 224 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 614</u> 17 190 | <u>20 763</u> 17 245 | <u>21 373</u> 17 454 | <u>24 534</u> 17 525 | <u>36 812</u> 17 946 | <u>32 525</u> 17 946 | <u>36 812</u> 17 946 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 789</u> 17 361 | <u>20 938</u> 17 417 | <u>21 550</u> 17 628 | <u>24 712</u> 17 700 | <u>36 994</u> 18 125 | <u>32 708</u> 18 125 | <u>36 994</u> 18 125 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 054</u> 17 621 | <u>21 205</u> 17 679 | <u>21 820</u> 17 893 | <u>24 983</u> 17 965 | <u>37 271</u> 18 397 | <u>32 985</u> 18 397 | <u>37 271</u> 18 397 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 324</u> 17 886 | <u>21 475</u> 17 944 | <u>22 094</u> 18 161 | <u>25 258</u> 18 235 | <u>37 553</u> 18 673 | <u>33 267</u> 18 673 | <u>37 553</u> 18 673 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 598</u> 18 154 | <u>21 750</u> 18 213 | <u>22 372</u> 18 434 | <u>25 537</u> 18 509 | <u>37 839</u> 18 953 | <u>33 553</u> 18 953 | <u>37 839</u> 18 953 |
| 212-101-2200 | 7473-2010 22,5, | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>19 400</u> 16 979 | <u>20 548</u> 17 035 | <u>21 155</u> 17 241 | <u>24 315</u> 17 311 | <u>36 588</u> 17 727 | <u>32 301</u> 17 727 | <u>36 588</u> 17 727 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 573</u> 17 149 | <u>20 721</u> 17 205 | <u>21 330</u> 17 413 | <u>24 492</u> 17 483 | <u>36 768</u> 17 903 | <u>32 482</u> 17 903 | <u>36 768</u> 17 903 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 835</u> 17 406 | <u>20 984</u> 17 463 | <u>21 597</u> 17 674 | <u>24 759</u> 17 746 | <u>37 042</u> 18 172 | <u>32 756</u> 18 172 | <u>37 042</u> 18 172 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 101</u> 17 667 | <u>21 252</u> 17 725 | <u>21 867</u> 17 939 | <u>25 031</u> 18 012 | <u>37 320</u> 18 445 | <u>33 034</u> 18 445 | <u>37 320</u> 18 445 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 372</u> 17 933 | <u>21 524</u> 17 991 | <u>22 142</u> 18 209 | <u>25 307</u> 18 283 | <u>37 603</u> 18 722 | <u>33 317</u> 18 722 | <u>37 603</u> 18 722 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 573</u> 17 149 | <u>20 721</u> 17 205 | <u>21 330</u> 17 413 | <u>24 492</u> 17 483 | <u>36 768</u> 17 903 | <u>32 482</u> 17 903 | <u>36 768</u> 17 903 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 747</u> 17 320 | <u>20 897</u> 17 377 | <u>21 508</u> 17 587 | <u>24 670</u> 17 658 | <u>36 951</u> 18 082 | <u>32 664</u> 18 082 | <u>36 951</u> 18 082 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 174</u> 17 946 | <u>34 156</u> 17 946 | <u>27 996</u> 17 946 | <u>36 812</u> 17 946 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 357</u> 18 125 | <u>34 338</u> 18 125 | <u>28 179</u> 18 125 | <u>36 994</u> 18 125 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 634</u> 18 397 | <u>34 615</u> 18 397 | <u>28 456</u> 18 397 | <u>37 271</u> 18 397 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 915</u> 18 673 | <u>34 897</u> 18 673 | <u>28 738</u> 18 673 | <u>37 553</u> 18 673 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 201</u> 18 953 | <u>35 183</u> 18 953 | <u>29 024</u> 18 953 | <u>37 839</u> 18 953 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 950</u> 17 727 | <u>33 932</u> 17 727 | <u>27 773</u> 17 727 | <u>36 588</u> 17 727 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 131</u> 17 903 | <u>34 112</u> 17 903 | <u>27 953</u> 17 903 | <u>36 768</u> 17 903 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 404</u> 18 172 | <u>34 386</u> 18 172 | <u>28 227</u> 18 172 | <u>37 042</u> 18 172 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 683</u> 18 445 | <u>34 664</u> 18 445 | <u>28 505</u> 18 445 | <u>37 320</u> 18 445 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 965</u> 18 722 | <u>34 947</u> 18 722 | <u>28 788</u> 18 722 | <u>37 603</u> 18 722 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 131</u> 17 903 | <u>34 112</u> 17 903 | <u>27 953</u> 17 903 | <u>36 768</u> 17 903 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 313</u> 18 082 | <u>34 295</u> 18 082 | <u>28 136</u> 18 082 | <u>36 951</u> 18 082 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 013</u> 17 580 | <u>21 163</u> 17 638 | <u>21 777</u> 17 851 | <u>24 941</u> 17 924 | <u>37 228</u> 18 354 | <u>32 942</u> 18 354 | <u>37 228</u> 18 354 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 282</u> 17 844 | <u>21 433</u> 17 902 | <u>22 050</u> 18 119 | <u>25 215</u> 18 192 | <u>37 509</u> 18 629 | <u>33 222</u> 18 629 | <u>37 509</u> 18 629 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 555</u> 18 112 | <u>21 706</u> 18 170 | <u>22 327</u> 18 390 | <u>25 493</u> 18 465 | <u>37 794</u> 18 909 | <u>33 507</u> 18 909 | <u>37 794</u> 18 909 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 747</u> 17 320 | <u>20 897</u> 17 377 | <u>21 508</u> 17 587 | <u>24 670</u> 17 658 | <u>36 951</u> 18 082 | <u>32 664</u> 18 082 | <u>36 951</u> 18 082 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 924</u> 17 494 | <u>21 074</u> 17 551 | <u>21 688</u> 17 763 | <u>24 850</u> 17 835 | <u>37 136</u> 18 263 | <u>32 849</u> 18 263 | <u>37 136</u> 18 263 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 192</u> 17 756 | <u>21 343</u> 17 814 | <u>21 959</u> 18 030 | <u>25 123</u> 18 103 | <u>37 415</u> 18 537 | <u>33 129</u> 18 537 | <u>37 415</u> 18 537 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 464</u> 18 023 | <u>21 616</u> 18 081 | <u>22 235</u> 18 300 | <u>25 400</u> 18 374 | <u>37 699</u> 18 816 | <u>33 412</u> 18 816 | <u>37 699</u> 18 816 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 740</u> 18 293 | <u>21 893</u> 18 353 | <u>22 516</u> 18 575 | <u>25 682</u> 18 650 | <u>37 987</u> 19 098 | <u>33 701</u> 19 098 | <u>37 987</u> 19 098 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 454</u> 18 013 | <u>21 606</u> 18 072 | <u>22 226</u> 18 291 | <u>25 391</u> 18 365 | <u>37 689</u> 18 806 | <u>33 402</u> 18 806 | <u>37 689</u> 18 806 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 639</u> 18 194 | <u>21 791</u> 18 253 | <u>22 413</u> 18 474 | <u>25 579</u> 18 549 | <u>37 882</u> 18 995 | <u>33 595</u> 18 995 | <u>37 882</u> 18 995 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 917</u> 18 467 | <u>22 070</u> 18 527 | <u>22 696</u> 18 751 | <u>25 862</u> 18 827 | <u>38 172</u> 19 280 | <u>33 886</u> 19 280 | <u>38 172</u> 19 280 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 200</u> 18 744 | <u>22 354</u> 18 805 | <u>22 983</u> 19 033 | <u>26 151</u> 19 110 | <u>38 467</u> 19 569 | <u>34 181</u> 19 569 | <u>38 467</u> 19 569 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 485</u> 19 024 | <u>22 640</u> 19 086 | <u>23 273</u> 19 317 | <u>26 442</u> 19 395 | <u>38 765</u> 19 861 | <u>34 479</u> 19 861 | <u>38 765</u> 19 861 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 590</u> 18 354 | <u>34 572</u> 18 354 | <u>28 413</u> 18 354 | <u>37 228</u> 18 354 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 871</u> 18 629 | <u>34 852</u> 18 629 | <u>28 693</u> 18 629 | <u>37 509</u> 18 629 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 156</u> 18 909 | <u>35 137</u> 18 909 | <u>28 978</u> 18 909 | <u>37 794</u> 18 909 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 313</u> 18 082 | <u>34 295</u> 18 082 | <u>28 136</u> 18 082 | <u>36 951</u> 18 082 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 498</u> 18 263 | <u>34 480</u> 18 263 | <u>28 320</u> 18 263 | <u>37 136</u> 18 263 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 777</u> 18 537 | <u>34 759</u> 18 537 | <u>28 600</u> 18 537 | <u>37 415</u> 18 537 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 061</u> 18 816 | <u>35 043</u> 18 816 | <u>28 884</u> 18 816 | <u>37 699</u> 18 816 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 350</u> 19 098 | <u>35 331</u> 19 098 | <u>29 172</u> 19 098 | <u>37 987</u> 19 098 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 051</u> 18 806 | <u>35 033</u> 18 806 | <u>28 874</u> 18 806 | <u>37 689</u> 18 806 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 244</u> 18 995 | <u>35 225</u> 18 995 | <u>29 066</u> 18 995 | <u>37 882</u> 18 995 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 534</u> 19 280 | <u>35 516</u> 19 280 | <u>29 357</u> 19 280 | <u>38 172</u> 19 280 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 829</u> 19 569 | <u>35 811</u> 19 569 | <u>29 652</u> 19 569 | <u>38 467</u> 19 569 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 128</u> 19 861 | <u>36 109</u> 19 861 | <u>29 950</u> 19 861 | <u>38 765</u> 19 861 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>21 274</u> 18 817 | <u>22 429</u> 18 878 | <u>23 058</u> 19 107 | <u>26 227</u> 19 184 | <u>38 545</u> 19 645 | <u>34 259</u> 19 645 | <u>38 545</u> 19 645 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 562</u> 19 099 | <u>22 717</u> 19 162 | <u>23 351</u> 19 394 | <u>26 520</u> 19 472 | <u>38 846</u> 19 940 | <u>34 559</u> 19 940 | <u>38 846</u> 19 940 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 854</u> 19 386 | <u>23 011</u> 19 449 | <u>23 647</u> 19 684 | <u>26 818</u> 19 764 | <u>39 151</u> 20 239 | <u>34 864</u> 20 239 | <u>39 151</u> 20 239 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 151</u> 19 677 | <u>23 308</u> 19 741 | <u>23 948</u> 19 980 | <u>27 120</u> 20 060 | <u>39 460</u> 20 542 | <u>35 174</u> 20 542 | <u>39 460</u> 20 542 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 466</u> 19 005 | <u>22 621</u> 19 067 | <u>23 253</u> 19 298 | <u>26 422</u> 19 376 | <u>38 745</u> 19 842 | <u>34 459</u> 19 842 | <u>38 745</u> 19 842 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 757</u> 19 291 | <u>22 913</u> 19 354 | <u>23 549</u> 19 588 | <u>26 719</u> 19 667 | <u>39 049</u> 20 140 | <u>34 763</u> 20 140 | <u>39 049</u> 20 140 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 052</u> 19 579 | <u>23 208</u> 19 643 | <u>23 848</u> 19 881 | <u>27 019</u> 19 961 | <u>39 357</u> 20 441 | <u>35 070</u> 20 441 | <u>39 357</u> 20 441 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 351</u> 19 873 | <u>23 509</u> 19 938 | <u>24 152</u> 20 179 | <u>27 325</u> 20 261 | <u>39 669</u> 20 748 | <u>35 383</u> 20 748 | <u>39 669</u> 20 748 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 241</u> 19 765 | <u>23 399</u> 19 830 | <u>24 040</u> 20 070 | <u>27 213</u> 20 151 | <u>39 555</u> 20 635 | <u>35 268</u> 20 635 | <u>39 555</u> 20 635 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 544</u> 20 062 | <u>23 703</u> 20 128 | <u>24 348</u> 20 371 | <u>27 521</u> 20 454 | <u>39 871</u> 20 945 | <u>35 584</u> 20 945 | <u>39 871</u> 20 945 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 851</u> 20 363 | <u>24 011</u> 20 430 | <u>24 660</u> 20 677 | <u>27 834</u> 20 761 | <u>40 191</u> 21 259 | <u>35 905</u> 21 259 | <u>40 191</u> 21 259 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 163</u> 20 669 | <u>24 323</u> 20 736 | <u>24 976</u> 20 987 | <u>28 152</u> 21 072 | <u>40 517</u> 21 578 | <u>36 230</u> 21 578 | <u>40 517</u> 21 578 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 907</u> 19 645 | <u>35 889</u> 19 645 | <u>29 730</u> 19 645 | <u>38 545</u> 19 645 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 208</u> 19 940 | <u>36 189</u> 19 940 | <u>30 030</u> 19 940 | <u>38 846</u> 19 940 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 513</u> 20 239 | <u>36 495</u> 20 239 | <u>30 335</u> 20 239 | <u>39 151</u> 20 239 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 822</u> 20 542 | <u>36 804</u> 20 542 | <u>30 645</u> 20 542 | <u>39 460</u> 20 542 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 108</u> 19 842 | <u>36 089</u> 19 842 | <u>29 930</u> 19 842 | <u>38 745</u> 19 842 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 412</u> 20 140 | <u>36 393</u> 20 140 | <u>30 234</u> 20 140 | <u>39 049</u> 20 140 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 719</u> 20 441 | <u>36 700</u> 20 441 | <u>30 541</u> 20 441 | <u>39 357</u> 20 441 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 032</u> 20 748 | <u>37 013</u> 20 748 | <u>30 854</u> 20 748 | <u>39 669</u> 20 748 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 917</u> 20 635 | <u>36 899</u> 20 635 | <u>30 739</u> 20 635 | <u>39 555</u> 20 635 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 233</u> 20 945 | <u>37 215</u> 20 945 | <u>31 056</u> 20 945 | <u>39 871</u> 20 945 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 554</u> 21 259 | <u>37 535</u> 21 259 | <u>31 376</u> 21 259 | <u>40 191</u> 21 259 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 879</u> 21 578 | <u>37 860</u> 21 578 | <u>31 701</u> 21 578 | <u>40 517</u> 21 578 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2500 | 7473-2010 30, | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 387</u> 21 869 | <u>25 551</u> 21 940 | <u>26 219</u> 22 206 | <u>29 400</u> 22 295 | <u>41 795</u> 22 831 | <u>37 508</u> 22 831 | <u>41 795</u> 22 831 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 722</u> 22 197 | <u>25 887</u> 22 269 | <u>26 559</u> 22 539 | <u>29 741</u> 22 630 | <u>42 144</u> 23 174 | <u>37 858</u> 23 174 | <u>42 144</u> 23 174 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 061</u> 22 529 | <u>26 227</u> 22 603 | <u>26 903</u> 22 876 | <u>30 087</u> 22 969 | <u>42 498</u> 23 521 | <u>38 212</u> 23 521 | <u>42 498</u> 23 521 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 406</u> 22 868 | <u>26 574</u> 22 943 | <u>27 254</u> 23 220 | <u>30 439</u> 23 314 | <u>42 859</u> 23 874 | <u>38 572</u> 23 874 | <u>42 859</u> 23 874 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 610</u> 22 087 | <u>25 775</u> 22 159 | <u>26 445</u> 22 427 | <u>29 627</u> 22 518 | <u>42 027</u> 23 059 | <u>37 741</u> 23 059 | <u>42 027</u> 23 059 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 948</u> 22 419 | <u>26 114</u> 22 492 | <u>26 788</u> 22 764 | <u>29 972</u> 22 856 | <u>42 380</u> 23 405 | <u>38 094</u> 23 405 | <u>42 380</u> 23 405 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 291</u> 22 755 | <u>26 458</u> 22 829 | <u>27 137</u> 23 106 | <u>30 322</u> 23 199 | <u>42 739</u> 23 757 | <u>38 452</u> 23 757 | <u>42 739</u> 23 757 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 639</u> 23 096 | <u>26 807</u> 23 171 | <u>27 490</u> 23 452 | <u>30 676</u> 23 547 | <u>43 101</u> 24 112 | <u>38 815</u> 24 112 | <u>43 101</u> 24 112 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 511</u> 22 971 | <u>26 679</u> 23 045 | <u>27 360</u> 23 324 | <u>30 546</u> 23 419 | <u>42 968</u> 23 981 | <u>38 681</u> 23 981 | <u>42 968</u> 23 981 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 863</u> 23 316 | <u>27 032</u> 23 391 | <u>27 717</u> 23 675 | <u>30 905</u> 23 771 | <u>43 335</u> 24 341 | <u>39 049</u> 24 341 | <u>43 335</u> 24 341 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 219</u> 23 665 | <u>27 389</u> 23 742 | <u>28 079</u> 24 029 | <u>31 268</u> 24 127 | <u>43 707</u> 24 706 | <u>39 421</u> 24 706 | <u>43 707</u> 24 706 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 581</u> 24 020 | <u>27 753</u> 24 098 | <u>28 447</u> 24 390 | <u>31 637</u> 24 489 | <u>44 086</u> 25 077 | <u>39 799</u> 25 077 | <u>44 086</u> 25 077 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2500 | 7473-2010 30, | 3 | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 157</u> 22 831 | <u>39 138</u> 22 831 | <u>32 979</u> 22 831 | <u>41 795</u> 22 831 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 506</u> 23 174 | <u>39 488</u> 23 174 | <u>33 329</u> 23 174 | <u>42 144</u> 23 174 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 860</u> 23 521 | <u>39 842</u> 23 521 | <u>33 683</u> 23 521 | <u>42 498</u> 23 521 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 221</u> 23 874 | <u>40 203</u> 23 874 | <u>34 044</u> 23 874 | <u>42 859</u> 23 874 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 389</u> 23 059 | <u>39 371</u> 23 059 | <u>33 212</u> 23 059 | <u>42 027</u> 23 059 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 742</u> 23 405 | <u>39 724</u> 23 405 | <u>33 565</u> 23 405 | <u>42 380</u> 23 405 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 101</u> 23 757 | <u>40 082</u> 23 757 | <u>33 923</u> 23 757 | <u>42 739</u> 23 757 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 464</u> 24 112 | <u>40 445</u> 24 112 | <u>34 286</u> 24 112 | <u>43 101</u> 24 112 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 330</u> 23 981 | <u>40 312</u> 23 981 | <u>34 153</u> 23 981 | <u>42 968</u> 23 981 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 697</u> 24 341 | <u>40 679</u> 24 341 | <u>34 520</u> 24 341 | <u>43 335</u> 24 341 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 069</u> 24 706 | <u>41 051</u> 24 706 | <u>34 892</u> 24 706 | <u>43 707</u> 24 706 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 448</u> 25 077 | <u>41 429</u> 25 077 | <u>35 270</u> 25 077 | <u>44 086</u> 25 077 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 695</u> 24 132 | <u>27 867</u> 24 211 | <u>28 563</u> 24 504 | <u>31 754</u> 24 603 | <u>44 205</u> 25 194 | <u>39 918</u> 25 194 | <u>44 205</u> 25 194 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 064</u> 24 494 | <u>28 237</u> 24 573 | <u>28 938</u> 24 871 | <u>32 130</u> 24 972 | <u>44 590</u> 25 572 | <u>40 303</u> 25 572 | <u>44 590</u> 25 572 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 440</u> 24 862 | <u>28 614</u> 24 943 | <u>29 319</u> 25 245 | <u>32 512</u> 25 347 | <u>44 982</u> 25 956 | <u>40 695</u> 25 956 | <u>44 982</u> 25 956 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 819</u> 25 234 | <u>28 995</u> 25 316 | <u>29 704</u> 25 622 | <u>32 899</u> 25 726 | <u>45 378</u> 26 344 | <u>41 092</u> 26 344 | <u>45 378</u> 26 344 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 942</u> 24 374 | <u>28 114</u> 24 453 | <u>28 813</u> 24 749 | <u>32 005</u> 24 849 | <u>44 462</u> 25 446 | <u>40 175</u> 25 446 | <u>44 462</u> 25 446 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 315</u> 24 739 | <u>28 489</u> 24 820 | <u>29 192</u> 25 120 | <u>32 385</u> 25 222 | <u>44 851</u> 25 828 | <u>40 565</u> 25 828 | <u>44 851</u> 25 828 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 694</u> 25 111 | <u>28 869</u> 25 192 | <u>29 576</u> 25 497 | <u>32 771</u> 25 601 | <u>45 247</u> 26 215 | <u>40 960</u> 26 215 | <u>45 247</u> 26 215 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 077</u> 25 487 | <u>29 254</u> 25 570 | <u>29 966</u> 25 879 | <u>33 162</u> 25 984 | <u>45 647</u> 26 608 | <u>41 361</u> 26 608 | <u>45 647</u> 26 608 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 936</u> 25 348 | <u>29 111</u> 25 430 | <u>29 822</u> 25 738 | <u>33 018</u> 25 842 | <u>45 499</u> 26 463 | <u>41 213</u> 26 463 | <u>45 499</u> 26 463 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 324</u> 25 728 | <u>29 501</u> 25 812 | <u>30 216</u> 26 125 | <u>33 414</u> 26 230 | <u>45 905</u> 26 860 | <u>41 618</u> 26 860 | <u>45 905</u> 26 860 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 717</u> 26 114 | <u>29 896</u> 26 199 | <u>30 616</u> 26 516 | <u>33 815</u> 26 624 | <u>46 315</u> 27 263 | <u>42 029</u> 27 263 | <u>46 315</u> 27 263 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 117</u> 26 506 | <u>30 297</u> 26 592 | <u>31 022</u> 26 914 | <u>34 222</u> 27 023 | <u>46 733</u> 27 672 | <u>42 446</u> 27 672 | <u>46 733</u> 27 672 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 567</u> 25 194 | <u>41 549</u> 25 194 | <u>35 389</u> 25 194 | <u>44 205</u> 25 194 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 952</u> 25 572 | <u>41 934</u> 25 572 | <u>35 775</u> 25 572 | <u>44 590</u> 25 572 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 344</u> 25 956 | <u>42 326</u> 25 956 | <u>36 166</u> 25 956 | <u>44 982</u> 25 956 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 740</u> 26 344 | <u>42 722</u> 26 344 | <u>36 563</u> 26 344 | <u>45 378</u> 26 344 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 824</u> 25 446 | <u>41 806</u> 25 446 | <u>35 647</u> 25 446 | <u>44 462</u> 25 446 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 214</u> 25 828 | <u>42 195</u> 25 828 | <u>36 036</u> 25 828 | <u>44 851</u> 25 828 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 609</u> 26 215 | <u>42 591</u> 26 215 | <u>36 431</u> 26 215 | <u>45 247</u> 26 215 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 010</u> 26 608 | <u>42 991</u> 26 608 | <u>36 832</u> 26 608 | <u>45 647</u> 26 608 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 862</u> 26 463 | <u>42 843</u> 26 463 | <u>36 684</u> 26 463 | <u>45 499</u> 26 463 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 267</u> 26 860 | <u>43 248</u> 26 860 | <u>37 089</u> 26 860 | <u>45 905</u> 26 860 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 678</u> 27 263 | <u>43 659</u> 27 263 | <u>37 500</u> 27 263 | <u>46 315</u> 27 263 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 095</u> 27 672 | <u>44 077</u> 27 672 | <u>37 918</u> 27 672 | <u>46 733</u> 27 672 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 668</u> 25 085 | <u>28 843</u> 25 167 | <u>29 550</u> 25 472 | <u>32 745</u> 25 575 | <u>45 220</u> 26 189 | <u>40 933</u> 26 189 | <u>45 220</u> 26 189 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 052</u> 25 462 | <u>29 228</u> 25 545 | <u>29 940</u> 25 854 | <u>33 136</u> 25 959 | <u>45 621</u> 26 582 | <u>41 334</u> 26 582 | <u>45 621</u> 26 582 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 441</u> 25 843 | <u>29 619</u> 25 927 | <u>30 335</u> 26 241 | <u>33 533</u> 26 348 | <u>46 027</u> 26 981 | <u>41 741</u> 26 981 | <u>46 027</u> 26 981 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 837</u> 26 231 | <u>30 015</u> 26 316 | <u>30 737</u> 26 635 | <u>33 936</u> 26 743 | <u>46 440</u> 27 385 | <u>42 154</u> 27 385 | <u>46 440</u> 27 385 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 924</u> 25 336 | <u>29 100</u> 25 419 | <u>29 810</u> 25 727 | <u>33 006</u> 25 831 | <u>45 487</u> 26 451 | <u>41 201</u> 26 451 | <u>45 487</u> 26 451 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 311</u> 25 716 | <u>29 488</u> 25 799 | <u>30 203</u> 26 112 | <u>33 401</u> 26 218 | <u>45 891</u> 26 847 | <u>41 605</u> 26 847 | <u>45 891</u> 26 847 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 704</u> 26 102 | <u>29 883</u> 26 186 | <u>30 603</u> 26 504 | <u>33 802</u> 26 611 | <u>46 302</u> 27 250 | <u>42 016</u> 27 250 | <u>46 302</u> 27 250 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 104</u> 26 494 | <u>30 284</u> 26 580 | <u>31 009</u> 26 902 | <u>34 209</u> 27 011 | <u>46 719</u> 27 659 | <u>42 433</u> 27 659 | <u>46 719</u> 27 659 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 957</u> 26 349 | <u>30 136</u> 26 435 | <u>30 859</u> 26 755 | <u>34 059</u> 26 863 | <u>46 566</u> 27 509 | <u>42 279</u> 27 509 | <u>46 566</u> 27 509 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 360</u> 26 744 | <u>30 541</u> 26 831 | <u>31 269</u> 27 156 | <u>34 470</u> 27 266 | <u>46 987</u> 27 921 | <u>42 700</u> 27 921 | <u>46 987</u> 27 921 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 770</u> 27 146 | <u>30 951</u> 27 234 | <u>31 684</u> 27 564 | <u>34 888</u> 27 676 | <u>47 414</u> 28 340 | <u>43 128</u> 28 340 | <u>47 414</u> 28 340 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 185</u> 27 554 | <u>31 369</u> 27 643 | <u>32 107</u> 27 978 | <u>35 312</u> 28 091 | <u>47 848</u> 28 766 | <u>43 562</u> 28 766 | <u>47 848</u> 28 766 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 582</u> 26 189 | <u>42 564</u> 26 189 | <u>36 405</u> 26 189 | <u>45 220</u> 26 189 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 983</u> 26 582 | <u>42 965</u> 26 582 | <u>36 805</u> 26 582 | <u>45 621</u> 26 582 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 389</u> 26 981 | <u>43 371</u> 26 981 | <u>37 212</u> 26 981 | <u>46 027</u> 26 981 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 802</u> 27 385 | <u>43 784</u> 27 385 | <u>37 625</u> 27 385 | <u>46 440</u> 27 385 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 849</u> 26 451 | <u>42 831</u> 26 451 | <u>36 672</u> 26 451 | <u>45 487</u> 26 451 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 253</u> 26 847 | <u>43 235</u> 26 847 | <u>37 076</u> 26 847 | <u>45 891</u> 26 847 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 664</u> 27 250 | <u>43 646</u> 27 250 | <u>37 487</u> 27 250 | <u>46 302</u> 27 250 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 082</u> 27 659 | <u>44 063</u> 27 659 | <u>37 904</u> 27 659 | <u>46 719</u> 27 659 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 928</u> 27 509 | <u>43 910</u> 27 509 | <u>37 751</u> 27 509 | <u>46 566</u> 27 509 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 349</u> 27 921 | <u>44 331</u> 27 921 | <u>38 171</u> 27 921 | <u>46 987</u> 27 921 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 776</u> 28 340 | <u>44 758</u> 28 340 | <u>38 599</u> 28 340 | <u>47 414</u> 28 340 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 210</u> 28 766 | <u>45 192</u> 28 766 | <u>39 033</u> 28 766 | <u>47 848</u> 28 766 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 794</u> 26 189 | <u>29 973</u> 26 275 | <u>30 694</u> 26 593 | <u>33 893</u> 26 700 | <u>46 395</u> 27 342 | <u>42 109</u> 27 342 | <u>46 395</u> 27 342 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 195</u> 26 582 | <u>30 375</u> 26 669 | <u>31 101</u> 26 992 | <u>34 302</u> 27 101 | <u>46 814</u> 27 752 | <u>42 528</u> 27 752 | <u>46 814</u> 27 752 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 601</u> 26 981 | <u>30 782</u> 27 068 | <u>31 513</u> 27 396 | <u>34 716</u> 27 507 | <u>47 238</u> 28 168 | <u>42 952</u> 28 168 | <u>47 238</u> 28 168 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 014</u> 27 385 | <u>31 196</u> 27 474 | <u>31 932</u> 27 807 | <u>35 137</u> 27 920 | <u>47 669</u> 28 590 | <u>43 383</u> 28 590 | <u>47 669</u> 28 590 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 062</u> 26 452 | <u>30 241</u> 26 538 | <u>30 966</u> 26 859 | <u>34 166</u> 26 968 | <u>46 675</u> 27 616 | <u>42 388</u> 27 616 | <u>46 675</u> 27 616 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 466</u> 26 848 | <u>30 647</u> 26 935 | <u>31 376</u> 27 261 | <u>34 578</u> 27 372 | <u>47 097</u> 28 029 | <u>42 810</u> 28 029 | <u>47 097</u> 28 029 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 876</u> 27 250 | <u>31 058</u> 27 339 | <u>31 793</u> 27 670 | <u>34 996</u> 27 782 | <u>47 525</u> 28 450 | <u>43 239</u> 28 450 | <u>47 525</u> 28 450 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 293</u> 27 659 | <u>31 477</u> 27 749 | <u>32 216</u> 28 085 | <u>35 421</u> 28 199 | <u>47 961</u> 28 876 | <u>43 674</u> 28 876 | <u>47 961</u> 28 876 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 141</u> 27 510 | <u>31 324</u> 27 599 | <u>32 061</u> 27 933 | <u>35 266</u> 28 047 | <u>47 801</u> 28 720 | <u>43 515</u> 28 720 | <u>47 801</u> 28 720 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 561</u> 27 922 | <u>31 745</u> 28 012 | <u>32 488</u> 28 352 | <u>35 694</u> 28 466 | <u>48 240</u> 29 150 | <u>43 954</u> 29 150 | <u>48 240</u> 29 150 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 988</u> 28 341 | <u>32 174</u> 28 433 | <u>32 922</u> 28 777 | <u>36 130</u> 28 894 | <u>48 686</u> 29 588 | <u>44 400</u> 29 588 | <u>48 686</u> 29 588 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 422</u> 28 766 | <u>32 610</u> 28 860 | <u>33 363</u> 29 209 | <u>36 573</u> 29 328 | <u>49 140</u> 30 032 | <u>44 853</u> 30 032 | <u>49 140</u> 30 032 |

212-4.

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>38 758</u> 27 342 | <u>43 739</u> 27 342 | <u>37 580</u> 27 342 | <u>46 395</u> 27 342 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 176</u> 27 752 | <u>44 158</u> 27 752 | <u>37 999</u> 27 752 | <u>46 814</u> 27 752 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 600</u> 28 168 | <u>44 582</u> 28 168 | <u>38 423</u> 28 168 | <u>47 238</u> 28 168 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 031</u> 28 590 | <u>45 013</u> 28 590 | <u>38 854</u> 28 590 | <u>47 669</u> 28 590 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 037</u> 27 616 | <u>44 019</u> 27 616 | <u>37 860</u> 27 616 | <u>46 675</u> 27 616 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 459</u> 28 029 | <u>44 441</u> 28 029 | <u>38 282</u> 28 029 | <u>47 097</u> 28 029 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 888</u> 28 450 | <u>44 869</u> 28 450 | <u>38 710</u> 28 450 | <u>47 525</u> 28 450 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 323</u> 28 876 | <u>45 305</u> 28 876 | <u>39 145</u> 28 876 | <u>47 961</u> 28 876 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 164</u> 28 720 | <u>45 145</u> 28 720 | <u>38 986</u> 28 720 | <u>47 801</u> 28 720 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 602</u> 29 150 | <u>45 584</u> 29 150 | <u>39 425</u> 29 150 | <u>48 240</u> 29 150 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 049</u> 29 588 | <u>46 030</u> 29 588 | <u>39 871</u> 29 588 | <u>48 686</u> 29 588 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 502</u> 30 032 | <u>46 483</u> 30 032 | <u>40 324</u> 30 032 | <u>49 140</u> 30 032 |

212-401.

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>18 296</u> 16 068 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>18 942</u> 16 700 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>21 409</u> 19 119 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>21 594</u> 20 340 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>22 747</u> 20 431 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>23 425</u> 21 096 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 633</u> 25 222 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 809</u> 26 374 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 342</u> 27 877 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>33 206</u> 30 685 |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 | | | |
| 212-401-0201 | 10 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 663</u> 17 408 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | |
| 212-402-0101 | 1:1 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 866</u> 20 490 | <u>24 866</u> 20 490 | <u>24 866</u> 20 490 | <u>24 866</u> 20 490 |
| 212-402-0102 | 1:2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 091</u> 19 731 | <u>24 091</u> 19 731 | <u>24 091</u> 19 731 | <u>24 091</u> 19 731 |
| 212-402-0103 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 653</u> 18 321 | <u>22 653</u> 18 321 | <u>22 653</u> 18 321 | <u>22 653</u> 18 321 |
| 212-402-0105 | 1:2,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 712</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 | <u>22 157</u> 17 834 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 071</u> 18 186 | <u>22 515</u> 18 186 | <u>22 515</u> 18 186 | <u>22 515</u> 18 186 | <u>22 515</u> 18 186 | <u>22 515</u> 18 186 | <u>22 515</u> 18 186 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>22 591</u> 20 191 | <u>23 735</u> 20 191 | <u>23 735</u> 20 191 | <u>23 735</u> 20 191 | <u>23 735</u> 20 191 | <u>23 735</u> 20 191 | <u>23 735</u> 20 191 |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 795</u> 25 965 | <u>30 119</u> 25 965 | <u>30 119</u> 25 965 | <u>30 119</u> 25 965 | <u>30 119</u> 25 965 | <u>30 119</u> 25 965 | <u>30 119</u> 25 965 |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | <u>26 434</u> 23 959 | <u>27 578</u> 23 959 | <u>27 578</u> 23 959 | <u>27 578</u> 23 959 | <u>27 578</u> 23 959 | <u>27 578</u> 23 959 | <u>27 578</u> 23 959 |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | | | | | | | |
| 212-402-0201 | (0,7) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0202 | (1,8) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0203 | (3) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0204 | (5) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |

212-5.

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | $\frac{22\ 157}{17\ 834}$ | $\frac{22\ 157}{17\ 834}$ | $\frac{22\ 157}{17\ 834}$ | $\frac{22\ 157}{17\ 834}$ |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | $\frac{22\ 515}{18\ 186}$ | $\frac{22\ 515}{18\ 186}$ | $\frac{22\ 515}{18\ 186}$ | $\frac{22\ 515}{18\ 186}$ |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | $\frac{23\ 735}{20\ 191}$ | $\frac{23\ 735}{20\ 191}$ | $\frac{23\ 735}{20\ 191}$ | $\frac{23\ 735}{20\ 191}$ |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | $\frac{30\ 119}{25\ 965}$ | $\frac{30\ 119}{25\ 965}$ | $\frac{30\ 119}{25\ 965}$ | $\frac{30\ 119}{25\ 965}$ |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | $\frac{27\ 578}{23\ 959}$ | $\frac{27\ 578}{23\ 959}$ | $\frac{27\ 578}{23\ 959}$ | $\frac{27\ 578}{23\ 959}$ |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | | | | |
| 212-402-0201 | (0,7) , , | | 1 | 1 | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0202 | (1,8) , , | | 1 | 1 | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0203 | (3) , , | | 1 | 1 | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0204 | (5) , , | | 1 | 1 | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |

74

74

[illegible]

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>14 652</u> 13 546 | <u>17 459</u> 13 546 | <u>17 459</u> 13 546 | <u>15 620</u> 13 546 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>14 380</u> 13 279 | <u>17 186</u> 13 279 | <u>17 186</u> 13 279 | <u>15 348</u> 13 279 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>14 254</u> 13 156 | <u>17 060</u> 13 156 | <u>17 060</u> 13 156 | <u>15 222</u> 13 156 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>13 496</u> 12 413 | <u>16 303</u> 12 413 | <u>16 303</u> 12 413 | <u>14 464</u> 12 413 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>16 147</u> 15 012 | <u>18 953</u> 15 012 | <u>18 953</u> 15 012 | <u>17 115</u> 15 012 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 846</u> 14 717 | <u>18 652</u> 14 717 | <u>18 652</u> 14 717 | <u>16 814</u> 14 717 |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 508</u> 14 385 | <u>18 314</u> 14 385 | <u>18 314</u> 14 385 | <u>16 476</u> 14 385 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 405</u> 14 283 | <u>18 211</u> 14 283 | <u>18 211</u> 14 283 | <u>16 373</u> 14 283 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>16 017</u> 14 884 | <u>18 823</u> 14 884 | <u>18 823</u> 14 884 | <u>16 985</u> 14 884 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 773</u> 14 645 | <u>18 579</u> 14 645 | <u>18 579</u> 14 645 | <u>16 741</u> 14 645 |
| 212-501-0300 | 1225-2019 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | . | | | |
| 212-501-0301 | , I | | 1 | 1000 | $\frac{14\,675}{13\,569}$ | $\frac{17\,481}{13\,569}$ | $\frac{17\,481}{13\,569}$ | $\frac{15\,643}{13\,569}$ |
| 212-501-0302 | , II | | 1 | 1000 | $\frac{14\,675}{13\,569}$ | $\frac{17\,481}{13\,569}$ | $\frac{17\,481}{13\,569}$ | $\frac{15\,643}{13\,569}$ |
| 212-501-0304 | , II | | 1 | 1000 | $\frac{11\,700}{10\,652}$ | $\frac{14\,506}{10\,652}$ | $\frac{14\,506}{10\,652}$ | $\frac{12\,668}{10\,652}$ |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | $\frac{14\,205}{13\,108}$ | $\frac{17\,011}{13\,108}$ | $\frac{17\,011}{13\,108}$ | $\frac{15\,173}{13\,108}$ |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | $\frac{14\,206}{13\,108}$ | $\frac{17\,012}{13\,108}$ | $\frac{17\,012}{13\,108}$ | $\frac{15\,174}{13\,108}$ |
| 212-501-0500 | 1225-2019 | | | | | | | |
| 212-501-0501 | I | | 1 | 1000 | $\frac{12\,423}{11\,360}$ | $\frac{15\,229}{11\,360}$ | $\frac{15\,229}{11\,360}$ | $\frac{13\,391}{11\,360}$ |
| 212-501-0600 | 1225-2019 | | | | | | | |
| 212-501-0601 | , I | | 1 | 1000 | $\frac{10\,081}{9\,065}$ | $\frac{12\,887}{9\,065}$ | $\frac{12\,887}{9\,065}$ | $\frac{11\,049}{9\,065}$ |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | . | | | |
| 212-502-0100 | 1225-2019 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | , | . | | | |
| 212-502-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 404</u> 14 283 | <u>18 210</u> 14 283 | <u>18 210</u> 14 283 | <u>16 372</u> 14 283 | |
| 212-502-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 405</u> 14 283 | <u>18 211</u> 14 283 | <u>18 211</u> 14 283 | <u>16 373</u> 14 283 | |
| 212-502-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>14 559</u> 13 455 | <u>17 365</u> 13 455 | <u>17 365</u> 13 455 | <u>15 527</u> 13 455 | |
| 212-502-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>14 628</u> 13 522 | <u>17 434</u> 13 522 | <u>17 434</u> 13 522 | <u>15 596</u> 13 522 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | , | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 212-504-0100 | | | | | | | | | | | | |
| 212-504-0101 | - | | | | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 |
| 212-504-0102 | | | | | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 |

212-6.**212-601.**

-

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 | | | | | | | | | | | |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 | | 1 | 1 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>39</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 |

213.**213-1.****213-102.**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 213-102-0200 | 250 120 88 , 379-2015 | 1000 . | | | | | | | | | | |
| 213-102-0201 | 100 | 1000 . | 1 | 4800 | <u>92 006</u> 85 882 | <u>91 918</u> 85 882 | <u>93 019</u> 85 882 | <u>96 921</u> 85 882 | <u>116 975</u> 85 882 | <u>106 816</u> 85 882 | <u>116 975</u> 85 882 | <u>116 975</u> 85 882 |

8.04-08-2021

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| 212-504-0100 | | | | | | | |
| 212-504-0101 | - | | | | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 | <u>5 652</u> 5 541 |
| 212-504-0102 | | | | | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 | <u>6 163</u> 6 043 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 | | | | | | | |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 | | 1 | 1 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | |
| 213-102-0200 | 250 120 88 , 379-2015 | 1000 . | | | | | | |
| 213-102-0201 | 100 | 1000 . | 1 | 4800 | <u>102 287</u> 85 882 | <u>109 019</u> 85 882 | <u>100 696</u> 85 882 | <u>116 975</u> 85 882 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 213-102-0202 | 125 | 1000 | 1 | 4800 | <u>93 020</u> 86 876 | <u>92 932</u> 86 876 | <u>94 034</u> 86 876 | <u>97 936</u> 86 876 | <u>117 990</u> 86 876 | <u>107 830</u> 86 876 | <u>117 990</u> 86 876 |
| 213-102-0203 | 150 | 1000 | 1 | 4800 | <u>93 297</u> 87 147 | <u>93 209</u> 87 147 | <u>94 310</u> 87 147 | <u>98 212</u> 87 147 | <u>118 266</u> 87 147 | <u>108 107</u> 87 147 | <u>118 266</u> 87 147 |
| 213-102-0300 | 250 120 88 , 379-2015 | 1000 | | | | | | | | | |
| 213-102-0306 | 150, | 1000 | 1 | 4800 | <u>132 947</u> 126 020 | <u>132 859</u> 126 020 | <u>133 960</u> 126 020 | <u>137 862</u> 126 020 | <u>157 916</u> 126 020 | <u>147 757</u> 126 020 | <u>157 916</u> 126 020 |

213-3.**213-301.**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>24 532</u> 23 052 | <u>24 512</u> 23 052 | <u>24 767</u> 23 052 | <u>25 669</u> 23 052 | <u>27 759</u> 23 052 | <u>26 684</u> 23 052 | <u>27 759</u> 23 052 |

213-302.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| 213-302-0100 | 945-92 | | | | | | | | |
| 213-302-0101 | 390 190 188 , | | 2 | 17,8 | <u>1 175</u> 208 | <u>1 476</u> 208 | <u>1 765</u> 208 | <u>2 841</u> 208 | <u>3 248</u> 208 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | . | | | |
| 213-102-0202 | 125 | 1000 . | 1 | 4800 | <u>103 302</u> 86 876 | <u>110 034</u> 86 876 | <u>101 710</u> 86 876 | <u>117 990</u> 86 876 |
| 213-102-0203 | 150 | 1000 . | 1 | 4800 | <u>103 578</u> 87 147 | <u>110 310</u> 87 147 | <u>101 987</u> 87 147 | <u>118 266</u> 87 147 |
| 213-102-0300 | 250 120 88 , 379-2015 | 1000 . | | | | | | |
| 213-102-0306 | 150, | 1000 . | 1 | 4800 | <u>143 228</u> 126 020 | <u>149 960</u> 126 020 | <u>141 637</u> 126 020 | <u>157 916</u> 126 020 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | . | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>26 684</u> 23 052 | <u>26 910</u> 23 052 | <u>26 050</u> 23 052 | <u>28 042</u> 23 052 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-101-0101 | (,) 937-92 | 3 | 1 | 2487 | <u>77 074</u> 74 108 | <u>77 076</u> 74 108 | <u>77 476</u> 74 108 | <u>78 907</u> 74 108 | <u>114 893</u> 94 018 | <u>82 490</u> 74 108 | <u>118 729</u> 94 018 |
| 222-101-0200 | 12504-2015 | 3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>72 280</u> 68 452 | | | | | | |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>85 490</u> 81 403 | | | | | | |
| 222-101-0203 | 7 12504-2015 | 3 | 1 | 2510 | <u>96 421</u> 92 071 | | | | | | |
| 222-101-0204 | 8-9 12504-2015 | 3 | 1 | 2560 | <u>125 043</u> 120 083 | | | | | | |
| 222-101-0205 | 11024 | 3 | 1 | 1340 | <u>65 045</u> 62 456 | | | | | | |
| 222-101-0206 | 11024-2012 | 3 | 1 | 1340 | <u>66 717</u> 64 095 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | , | . | | | |
| 222-101-0101 | (937-92 | 3 | 1 | 2487 | <u>80 864</u> 74 108 | <u>83 282</u> 74 108 | <u>80 293</u> 74 108 | <u>111 727</u> 94 018 |
| 222-101-0200 | 12504-2015 | 3 | | | | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | | | | |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | | | | |
| 222-101-0203 | 7 12504-2015 | 3 | 1 | 2510 | | | | |
| 222-101-0204 | 8-9 12504-2015 | 3 | 1 | 2560 | | | | |
| 222-101-0205 | 11024 | 3 | 1 | 1340 | | | | |
| 222-101-0206 | 11024-2012 | 3 | 1 | 1340 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-101-0207 | 7 11024- | 3 | 1 | 1330 | <u>78 934</u> 76 083 | | | | | | |
| 222-101-0208 | 8-9 1102 | 3 | 1 | 1900 | <u>98 221</u> 94 433 | | | | | | |
| 222-101-0300 | | 3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>79 035</u> 75 075 | | | | | | |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>87 831</u> 83 698 | | | | | | |
| 222-101-0303 | 7 12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | <u>83 930</u> 79 854 | | | | | | |
| 222-101-0304 | 8-9 12504-2015 | 3 | 1 | 2610 | <u>155 520</u> 149 913 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 222-101-0207 | 7 11024- | 3 | 1 | 1330 | | | | |
| 222-101-0208 | 8-9 1102 | 3 | 1 | 1900 | | | | |
| 222-101-0300 | | 3 | | | | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | | | | |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | | | | |
| 222-101-0303 | 7 12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | | | | |
| 222-101-0304 | 8-9 12504-2015 | 3 | 1 | 2610 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | , | | | | | | |
| 222-101-0305 | | 3 | 1 | 1350 | <u>69 379</u> 66 695 | | | | | | |
| 222-101-0306 | | 3 | 1 | 1340 | <u>66 906</u> 64 281 | | | | | | |
| 222-101-0307 | 7 | 3 | 1 | 1340 | <u>80 142</u> 77 258 | | | | | | |
| 222-101-0308 | 8-9 | 3 | 1 | 1510 | <u>104 070</u> 100 549 | | | | | | |
| 222-101-0400 | | 3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | <u>77 207</u> 73 292 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 222-101-0305 | | 3 | 1 | 1350 | | | | |
| 222-101-0306 | | 3 | 1 | 1340 | | | | |
| 222-101-0307 | 7 | 3 | 1 | 1340 | | | | |
| 222-101-0308 | 8-9 | 3 | 1 | 1510 | | | | |
| 222-101-0400 | | 3 | | | | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-101-0402 | 7 12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | <u>79 130</u> 75 148 | | | | | | |
| 222-101-0403 | 8-9 12504-2015 | 3 | 1 | 2600 | <u>154 346</u> 148 772 | | | | | | |
| 222-101-0404 | 11024-2012 | 3 | 1 | 1440 | <u>64 264</u> 61 592 | | | | | | |
| 222-101-0405 | 11024-2012 | 3 | 1 | 1500 | <u>70 188</u> 67 341 | | | | | | |
| 222-101-0406 | 7 11024-2012 | 3 | 1 | 1650 | <u>84 757</u> 81 478 | | | | | | |
| 222-101-0407 | 8-9 11024-201 | 3 | 1 | 1520 | <u>84 180</u> 81 039 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 222-101-0402 | 7 12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | | | | |
| 222-101-0403 | 8-9 12504-2015 | 3 | 1 | 2600 | | | | |
| 222-101-0404 | 11024-2012 | 3 | 1 | 1440 | | | | |
| 222-101-0405 | 11024-2012 | 3 | 1 | 1500 | | | | |
| 222-101-0406 | 7 11024-2012 | 3 | 1 | 1650 | | | | |
| 222-101-0407 | 8-9 11024-201 | 3 | 1 | 1520 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-101-0500 | | 3 | | | | | | | | | |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>133 604</u> 128 466 | | | | | | |

222-2. ,
222-203.

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 222-203-0100 | 13015-2012 | | | | | |
| 222-203-0101 | 4.4 | | 1 | 50 | <u>2 397</u> 2 315 | |
| 222-203-0102 | 5.2 | | 1 | 45 | <u>2 079</u> 2 007 | |
| 222-203-0103 | 5.4 | | 1 | 67,5 | <u>3 199</u> 3 089 | |
| 222-203-0104 | 6.2 | | 1 | 90 | <u>3 373</u> 3 243 | |
| 222-203-0105 | 6.4 | | 1 | 134 | <u>4 662</u> 4 477 | |
| 222-203-0200 | 12767-2016 | 3 | | | | |
| 222-203-0201 | 7-9 , 160 | 3 | 1 | 2540 | <u>107 006</u> 102 622 | |
| 222-203-0300 | 949-92 | 2 | | | | |
| 222-203-0303 | 949-92 , 8 | 2 | 1 | 303 | <u>10 396</u> 9 980 | <u>7 301</u> 6 249 |

8.04-08-2021

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 222-101-0500 | | 3 | | | | | | |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-----|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 222-203-0400 | 949-92 | 2 | | | | |
| 222-203-0403 | , 6 949-92 | 2 | 1 | 314 | <u>10 304</u> 9 882 | |
| 222-203-0404 | , 8 949-92 | 2 | 1 | 314 | <u>9 982</u> 9 566 | <u>9 048</u> 5 990 |

222-3. , ,
222-301. , ,

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | | | | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | <u>2 865</u> 2 531 | <u>2 881</u> 2 531 | <u>2 971</u> 2 531 | <u>3 300</u> 2 531 | <u>3 338</u> 2 591 | <u>4 105</u> 2 531 | <u>3 478</u> 2 591 |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>10 279</u> 9 767 | | | | | | |
| 222-301-0203 | 9818-2015 | 2 | 1 | 273 | <u>10 549</u> 10 097 | <u>10 544</u> 10 097 | <u>10 607</u> 10 097 | <u>10 829</u> 10 097 | <u>12 384</u> 10 097 | <u>11 392</u> 10 097 | <u>12 805</u> 10 097 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | <u>8 322</u> 7 859 | <u>8 315</u> 7 859 | <u>8 392</u> 7 859 | <u>8 663</u> 7 859 | <u>10 559</u> 7 859 | <u>9 349</u> 7 859 | <u>11 073</u> 7 859 |

222-302. ,

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | $\frac{3\,746}{2\,531}$ | $\frac{4\,280}{2\,531}$ | $\frac{3\,620}{2\,531}$ | $\frac{3\,222}{2\,591}$ |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | | | | |
| 222-301-0203 | 9818-2015 | 2 | 1 | 273 | $\frac{11\,134}{10\,097}$ | $\frac{11\,517}{10\,097}$ | $\frac{11\,044}{10\,097}$ | $\frac{12\,036}{10\,097}$ |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | $\frac{9\,035}{7\,859}$ | $\frac{9\,502}{7\,859}$ | $\frac{8\,924}{7\,859}$ | $\frac{10\,135}{7\,859}$ |

| | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 222-302-0200 | 961-93 | 3 | | | |
| 222-302-0201 | 160 | 3 | 1 | 2580 | <u>138 492</u> 133 455 |

225.**225-1.****225-101.**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | | 1 | 130 | <u>4 090</u> 3 616 | <u>4 114</u> 3 616 | <u>4 244</u> 3 616 | <u>4 716</u> 3 616 | <u>4 681</u> 3 616 | <u>5 870</u> 3 616 | <u>4 882</u> 3 616 |
| 225-101-0102 | 7-6 | | 1 | 250 | <u>6 178</u> 5 882 | | | | | | |
| 225-101-0103 | 7-9 | | 1 | 380 | <u>8 982</u> 8 136 | <u>9 033</u> 8 136 | <u>9 263</u> 8 136 | <u>10 102</u> 8 136 | | <u>12 142</u> 8 136 | |
| 225-101-0104 | 10-3 | | 1 | 200 | <u>4 560</u> 4 331 | <u>4 597</u> 4 331 | <u>4 643</u> 4 331 | <u>4 806</u> 4 331 | | <u>5 218</u> 4 331 | |
| 225-101-0105 | 10-6 | | 1 | 400 | <u>8 455</u> 7 775 | <u>8 477</u> 7 775 | <u>8 638</u> 7 775 | <u>9 220</u> 7 775 | <u>11 999</u> 8 769 | <u>10 652</u> 7 775 | <u>12 616</u> 8 769 |
| 225-101-0106 | 10-9 | | 1 | 600 | <u>12 143</u> 11 300 | <u>12 163</u> 11 300 | <u>12 347</u> 11 300 | <u>13 011</u> 11 300 | <u>17 953</u> 13 108 | <u>14 649</u> 11 300 | <u>18 878</u> 13 108 |
| 225-101-0108 | 15-6 | | 1 | 660 | <u>12 678</u> 11 797 | <u>12 697</u> 11 797 | <u>12 888</u> 11 797 | <u>13 576</u> 11 797 | <u>18 319</u> 13 018 | <u>15 276</u> 11 797 | <u>19 337</u> 13 018 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | . | | | |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | | | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | | 1 | 130 | $\frac{5\,356}{3\,616}$ | $\frac{6\,120}{3\,616}$ | $\frac{5\,175}{3\,616}$ | $\frac{4\,516}{3\,616}$ |
| 225-101-0102 | 7-6 | | 1 | 250 | | | | |
| 225-101-0103 | 7-9 | | 1 | 380 | $\frac{11\,236}{8\,136}$ | $\frac{12\,583}{8\,136}$ | $\frac{10\,918}{8\,136}$ | |
| 225-101-0104 | 10-3 | | 1 | 200 | $\frac{5\,029}{4\,331}$ | $\frac{5\,310}{4\,331}$ | $\frac{4\,963}{4\,331}$ | |
| 225-101-0105 | 10-6 | | 1 | 400 | $\frac{10\,011}{7\,775}$ | $\frac{10\,965}{7\,775}$ | $\frac{9\,785}{7\,775}$ | $\frac{11\,490}{8\,769}$ |
| 225-101-0106 | 10-9 | | 1 | 600 | $\frac{13\,913}{11\,300}$ | $\frac{15\,007}{11\,300}$ | $\frac{13\,654}{11\,300}$ | $\frac{17\,189}{13\,108}$ |
| 225-101-0108 | 15-6 | | 1 | 660 | $\frac{14\,512}{11\,797}$ | $\frac{15\,648}{11\,797}$ | $\frac{14\,243}{11\,797}$ | $\frac{17\,479}{13\,018}$ |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-101-0109 | 15-9 | | 1 | 1000 | <u>18 005</u> 16 905 | <u>18 033</u> 16 905 | <u>18 262</u> 16 905 | <u>19 093</u> 16 905 | <u>27 555</u> 19 527 | <u>21 140</u> 16 905 | <u>29 097</u> 19 527 |
| 225-101-0110 | 20-6 | | 1 | 980 | <u>18 235</u> 17 191 | <u>18 417</u> 17 191 | <u>18 642</u> 17 191 | <u>19 438</u> 17 191 | | <u>21 459</u> 17 191 | |
| 225-101-0111 | 20-9 | | 1 | 1480 | <u>30 528</u> 28 929 | <u>30 540</u> 28 929 | <u>30 825</u> 28 929 | <u>31 846</u> 28 929 | <u>44 960</u> 32 997 | <u>34 391</u> 28 929 | <u>47 243</u> 32 997 |
| 225-101-0114 | 15-3 | | 1 | 1200 | <u>6 469</u> 5 502 | | | | | | |
| 225-101-0115 | 20-3 | | 1 | 1575 | <u>9 766</u> 8 472 | | | | | | |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | | 1 | 50 | <u>2 900</u> 2 486 | <u>2 925</u> 2 486 | <u>3 046</u> 2 486 | <u>3 486</u> 2 486 | <u>3 148</u> 2 712 | <u>4 558</u> 2 486 | <u>3 225</u> 2 712 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | | 1 | 450 | <u>14 103</u> 13 289 | <u>14 124</u> 13 289 | <u>14 291</u> 13 289 | <u>14 893</u> 13 289 | <u>18 467</u> 14 735 | <u>16 377</u> 13 289 | <u>19 161</u> 14 735 |
| 225-101-0602 | 15 | | 1 | 950 | <u>29 962</u> 28 612 | <u>29 979</u> 28 612 | <u>30 203</u> 28 612 | <u>31 009</u> 28 612 | <u>40 728</u> 32 816 | <u>33 008</u> 28 612 | <u>42 193</u> 32 816 |
| 225-101-0603 | 20 | | 1 | 1480 | <u>52 474</u> 50 444 | <u>52 486</u> 50 444 | <u>52 771</u> 50 444 | <u>53 792</u> 50 444 | <u>65 708</u> 53 337 | <u>56 337</u> 50 444 | <u>67 990</u> 53 337 |
| 225-101-0605 | 10-1 | | 1 | 250 | <u>12 352</u> 11 662 | <u>12 375</u> 11 662 | <u>12 518</u> 11 662 | <u>13 040</u> 11 662 | <u>14 358</u> 12 204 | <u>14 317</u> 11 662 | <u>14 743</u> 12 204 |
| 225-101-0606 | 10-2 | | 1 | 250 | <u>10 085</u> 9 712 | <u>10 131</u> 9 712 | <u>10 189</u> 9 712 | <u>10 392</u> 9 712 | | <u>10 907</u> 9 712 | |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | | 1 | 680 | <u>25 781</u> 24 634 | <u>25 800</u> 24 634 | <u>25 993</u> 24 634 | <u>26 689</u> 24 634 | <u>32 857</u> 27 121 | <u>28 410</u> 24 634 | <u>33 905</u> 27 121 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-101-0109 | 15-9 | | 1 | 1000 | <u>20 222</u> 16 905 | <u>21 587</u> 16 905 | <u>19 899</u> 16 905 | <u>26 282</u> 19 527 |
| 225-101-0110 | 20-6 | | 1 | 980 | <u>20 534</u> 17 191 | <u>21 909</u> 17 191 | <u>20 209</u> 17 191 | |
| 225-101-0111 | 20-9 | | 1 | 1480 | <u>33 240</u> 28 929 | <u>34 951</u> 28 929 | <u>32 836</u> 28 929 | <u>43 076</u> 32 997 |
| 225-101-0114 | 15-3 | | 1 | 1200 | | | | |
| 225-101-0115 | 20-3 | | 1 | 1575 | | | | |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | | 1 | 50 | <u>4 081</u> 2 486 | <u>4 789</u> 2 486 | <u>3 914</u> 2 486 | <u>3 085</u> 2 712 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | | | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | | 1 | 450 | <u>15 712</u> 13 289 | <u>16 701</u> 13 289 | <u>15 478</u> 13 289 | <u>17 894</u> 14 735 |
| 225-101-0602 | 15 | | 1 | 950 | <u>32 107</u> 28 612 | <u>33 446</u> 28 612 | <u>31 790</u> 28 612 | <u>39 519</u> 32 816 |
| 225-101-0603 | 20 | | 1 | 1480 | <u>55 186</u> 50 444 | <u>56 897</u> 50 444 | <u>54 782</u> 50 444 | <u>63 824</u> 53 337 |
| 225-101-0605 | 10-1 | | 1 | 250 | <u>13 746</u> 11 662 | <u>14 595</u> 11 662 | <u>13 546</u> 11 662 | <u>14 040</u> 12 204 |
| 225-101-0606 | 10-2 | | 1 | 250 | <u>10 671</u> 9 712 | <u>11 022</u> 9 712 | <u>10 588</u> 9 712 | |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | | 1 | 680 | <u>27 636</u> 24 634 | <u>28 786</u> 24 634 | <u>27 365</u> 24 634 | <u>31 991</u> 27 121 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | | 1 | 680 | <u>24 658</u> 23 504 | <u>24 709</u> 23 504 | <u>24 938</u> 23 504 | <u>25 778</u> 23 504 | | <u>27 818</u> 23 504 | |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | | 1 | 1380 | <u>42 147</u> 40 364 | <u>42 160</u> 40 364 | <u>42 433</u> 40 364 | <u>43 413</u> 40 364 | <u>56 922</u> 45 472 | <u>45 856</u> 40 364 | <u>59 050</u> 45 472 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | | 1 | 1380 | <u>48 575</u> 46 657 | <u>48 831</u> 46 657 | <u>49 148</u> 46 657 | <u>50 270</u> 46 657 | | <u>53 115</u> 46 657 | |
| 225-101-0615 | 2 20-1 | | 1 | 1200 | <u>35 727</u> 34 187 | <u>35 950</u> 34 187 | <u>36 226</u> 34 187 | <u>37 201</u> 34 187 | | <u>39 675</u> 34 187 | |
| 225-101-0620 | 10 | | 1 | 800 | <u>36 423</u> 35 149 | | | | | | |
| 225-101-0621 | 6 | | 1 | 2260 | <u>89 450</u> 86 114 | | | | | | |
| 225-101-0622 | 10 | | 1 | 2480 | <u>98 389</u> 94 724 | | | | | | |

225-104.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-104-0100 | 30 224547-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-104-0108 | 10-200 | | 1 | 5900 | <u>161 590</u> 157 751 | <u>161 641</u> 157 751 | <u>161 870</u> 157 751 | <u>162 709</u> 157 751 | <u>164 749</u> 157 751 | <u>163 844</u> 157 751 | <u>165 190</u> 157 751 |
| 225-104-0145 | 9-200 | | 1 | 4200 | <u>119 818</u> 116 799 | <u>119 869</u> 116 799 | <u>120 099</u> 116 799 | <u>120 938</u> 116 799 | <u>122 978</u> 116 799 | <u>122 073</u> 116 799 | <u>123 419</u> 116 799 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | | 1 | 680 | <u>26 912</u> 23 504 | <u>28 259</u> 23 504 | <u>26 594</u> 23 504 | |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | | 1 | 1380 | <u>44 752</u> 40 364 | <u>46 393</u> 40 364 | <u>44 364</u> 40 364 | <u>55 165</u> 45 472 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | | 1 | 1380 | <u>51 813</u> 46 657 | <u>53 748</u> 46 657 | <u>51 355</u> 46 657 | |
| 225-101-0615 | 2 20-1 | | 1 | 1200 | <u>38 543</u> 34 187 | <u>40 226</u> 34 187 | <u>38 145</u> 34 187 | |
| 225-101-0620 | 10 | | 1 | 800 | | | | |
| 225-101-0621 | 6 | | 1 | 2260 | | | | |
| 225-101-0622 | 10 | | 1 | 2480 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 225-104-0100 | 30 224547-2016 | | | | |
| 225-104-0108 | 10-200 | | 1 | 5900 | <u>163 525</u> 157 751 |
| 225-104-0145 | 9-200 | | 1 | 4200 | <u>121 754</u> 116 799 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-104-0219 | 5.200 | | 1 | 4300 | | <u>129 090</u> 125 839 | <u>129 320</u> 125 839 | <u>130 159</u> 125 839 | <u>132 199</u> 125 839 | <u>131 294</u> 125 839 | <u>132 640</u> 125 839 |
| 225-104-0223 | 6.200 | | 1 | 4800 | | <u>140 709</u> 137 230 | <u>140 938</u> 137 230 | <u>141 778</u> 137 230 | <u>143 818</u> 137 230 | <u>142 912</u> 137 230 | <u>144 258</u> 137 230 |

225-109.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-109-0103 | 3 | | 1 | 5200 | | <u>123 373</u> 120 234 | <u>123 603</u> 120 234 | <u>124 442</u> 120 234 | <u>126 482</u> 120 234 | <u>125 577</u> 120 234 | <u>126 923</u> 120 234 |
| 225-109-0106 | 6 (40) | | 1 | 4200 | | <u>104 747</u> 101 973 | <u>104 977</u> 101 973 | <u>105 816</u> 101 973 | <u>107 856</u> 101 973 | <u>106 950</u> 101 973 | <u>108 297</u> 101 973 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-109-0207 | 36 (12) | | 1 | 4000 | | <u>100 044</u> 97 363 | <u>100 274</u> 97 363 | <u>101 113</u> 97 363 | <u>103 153</u> 97 363 | <u>102 248</u> 97 363 | <u>103 594</u> 97 363 |

225-110.

8.04-08-2021

| | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|
| | | | | , | |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016 | | | | |
| 225-104-0219 | 5.200 | | 1 | 4300 | <u>130 975</u> 125 839 |
| 225-104-0223 | 6.200 | | 1 | 4800 | <u>142 594</u> 137 230 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-110-0100 | 21509-76 | | | | | | | | | | |
| 225-110-0101 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>9 796</u> 9 206 | <u>9 075</u> 8 243 | <u>9 176</u> 8 243 | <u>9 586</u> 8 243 | <u>13 878</u> 11 187 | <u>11 368</u> 8 243 | <u>14 376</u> 11 187 |
| 225-110-0200 | 23899-79 | 3 | | | | | | | | | |
| 225-110-0202 | 23899-79 - | 3 | 1 | 2503 | <u>144 087</u> 139 009 | <u>144 041</u> 139 009 | <u>144 615</u> 139 009 | <u>146 650</u> 139 009 | <u>160 906</u> 139 009 | <u>151 810</u> 139 009 | <u>164 766</u> 139 009 |

225-2.**225-201.**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-201-0103 | 2-10 | | 1 | 1875 | <u>28 346</u> 27 121 | <u>28 397</u> 27 121 | <u>28 627</u> 27 121 | <u>29 466</u> 27 121 | <u>31 506</u> 27 121 | <u>30 601</u> 27 121 | <u>31 947</u> 27 121 |
| 225-201-0105 | 3-10 | | 1 | 2828 | <u>41 237</u> 39 759 | <u>41 288</u> 39 759 | <u>41 518</u> 39 759 | <u>42 357</u> 39 759 | <u>44 397</u> 39 759 | <u>43 491</u> 39 759 | <u>44 838</u> 39 759 |

225-202.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-202-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-202-0101 | 1 | | 1 | 1750 | <u>72 960</u> 70 304 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | . | | | |
| 225-110-0100 | 21509-76 | | | | | | | |
| 225-110-0101 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>9 754</u> 7 506 | <u>11 348</u> 8 243 | <u>10 286</u> 8 243 | <u>13 466</u> 11 187 |
| 225-110-0200 | 23899-79 | 3 | | | | | | |
| 225-110-0202 | 23899-79 - | 3 | 1 | 2503 | <u>149 448</u> 139 009 | <u>152 959</u> 139 009 | <u>148 618</u> 139 009 | <u>157 720</u> 139 009 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | | . | | | |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-201-0103 | 2-10 | | 1 | 1875 | <u>30 282</u> 27 121 | | | |
| 225-201-0105 | 3-10 | | 1 | 2828 | <u>43 173</u> 39 759 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---|--|--|--|
| | | | | | . | | | |
| 225-202-0100 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-202-0101 | 1 | | 1 | 1750 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-202-0102 | 2 | | 1 | 550 | <u>22 930</u> 22 095 | | | | | | |
| 225-202-0104 | 4 | | 1 | 1530 | <u>63 583</u> 61 265 | | | | | | |
| 225-202-1100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | | |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>64 091</u> 61 386 | <u>64 094</u> 61 386 | <u>64 493</u> 61 386 | <u>65 918</u> 61 386 | <u>97 012</u> 76 577 | <u>69 489</u> 61 386 | <u>100 829</u> 76 577 |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-202-1204 | 10 -3 | | 1 | 190 | <u>16 734</u> 16 272 | | | | | | |
| 225-202-1206 | 15-8 | | 1 | 165 | <u>15 076</u> 14 665 | | | | | | |
| 225-202-1209 | 5 | | 1 | 73 | <u>7 224</u> 7 032 | | | | | | |

225-203.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>31 064</u> 29 204 | <u>31 147</u> 29 204 | <u>31 480</u> 29 204 | <u>32 690</u> 29 204 | <u>56 492</u> 36 589 | <u>36 050</u> 29 204 | <u>60 363</u> 36 589 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>72 354</u> 69 633 | <u>72 367</u> 69 633 | <u>72 734</u> 69 633 | <u>74 051</u> 69 633 | <u>114 823</u> 93 844 | <u>77 337</u> 69 633 | <u>118 680</u> 93 844 |
| 225-203-0107 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2513 | <u>43 911</u> 42 439 | <u>44 236</u> 42 439 | <u>44 358</u> 42 439 | <u>44 879</u> 42 439 | | <u>47 498</u> 42 439 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-202-0102 | 2 | | 1 | 550 | | | | |
| 225-202-0104 | 4 | | 1 | 1530 | | | | |
| 225-202-1100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>67 869</u> 61 386 | <u>70 278</u> 61 386 | <u>67 300</u> 61 386 | <u>93 862</u> 76 577 |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-202-1204 | 10 -3 | | 1 | 190 | | | | |
| 225-202-1206 | 15-8 | | 1 | 165 | | | | |
| 225-202-1209 | 5 | | 1 | 73 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>34 571</u> 29 204 | <u>36 611</u> 29 204 | <u>33 995</u> 29 204 | <u>53 297</u> 36 589 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>75 850</u> 69 633 | <u>78 061</u> 69 633 | <u>75 327</u> 69 633 | <u>111 639</u> 93 844 |
| 225-203-0107 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2513 | <u>46 494</u> 42 439 | <u>47 351</u> 42 439 | <u>45 913</u> 42 439 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-203-0108 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | | <u>39 123</u> 37 426 | <u>39 246</u> 37 426 | <u>39 766</u> 37 426 | | <u>42 385</u> 37 426 | |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>68 397</u> 65 847 | <u>68 416</u> 65 847 | <u>68 763</u> 65 847 | <u>70 012</u> 65 847 | <u>107 286</u> 86 148 | <u>73 118</u> 65 847 | <u>111 206</u> 86 148 |

225-204.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-204-0101 | 1- | | 1 | 2500 | <u>312 424</u> 304 548 | | | | | | |
| 225-204-0102 | 2- | | 1 | 3000 | <u>336 822</u> 328 117 | | | | | | |
| 225-204-0103 | 2- - | | 1 | 3000 | <u>257 331</u> 250 186 | | | | | | |
| 225-204-0106 | 5- | | 1 | 6500 | <u>1 004 636</u> 980 388 | | | | | | |
| 225-204-0107 | 5- | | 1 | 7500 | <u>1 162 985</u> 1 134 932 | | | | | | |
| 225-204-0108 | 1- | | 1 | 10600 | <u>1 892 219</u> 1 847 697 | | | | | | |
| 225-204-0109 | 2- | | 1 | 11600 | <u>1 931 813</u> 1 885 814 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | . | | | |
| 225-203-0108 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>41 382</u> 37 426 | <u>42 239</u> 37 426 | <u>40 800</u> 37 426 | |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>71 715</u> 65 847 | <u>73 801</u> 65 847 | <u>71 222</u> 65 847 | <u>104 050</u> 86 148 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-------|---|--|--|--|
| | | | | | . | | | |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-0101 | 1- | | 1 | 2500 | | | | |
| 225-204-0102 | 2- | | 1 | 3000 | | | | |
| 225-204-0103 | 2- - | | 1 | 3000 | | | | |
| 225-204-0106 | 5- | | 1 | 6500 | | | | |
| 225-204-0107 | 5- | | 1 | 7500 | | | | |
| 225-204-0108 | 1- | | 1 | 10600 | | | | |
| 225-204-0109 | 2- | | 1 | 11600 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-0112 | 1-2 | | 1 | 1500 | <u>225 039</u> 219 576 | | | | | | |
| 225-204-0113 | 2-2 | | 1 | 2400 | <u>147 428</u> 142 857 | | | | | | |
| 225-204-0114 | 2-0 | | 1 | 2400 | <u>226 468</u> 220 347 | | | | | | |
| 225-204-0115 | 3-2 | | 1 | 2900 | <u>201 548</u> 195 567 | | | | | | |
| 225-204-0116 | 3-0 | | 1 | 2900 | <u>259 795</u> 252 671 | | | | | | |
| 225-204-0117 | 4-2 | | 1 | 3400 | <u>351 382</u> 342 112 | | | | | | |
| 225-204-0118 | 4-4 | | 1 | 3400 | <u>404 752</u> 394 436 | | | | | | |
| 225-204-0120 | 5-2 | | 1 | 4480 | <u>355 985</u> 345 869 | | | | | | |
| 225-204-0121 | 5-4 | | 1 | 4480 | <u>372 269</u> 361 833 | | | | | | |
| 225-204-0122 | 6-2 | | 1 | 5800 | <u>489 811</u> 476 146 | | | | | | |
| 225-204-0123 | 6-4 | | 1 | 5600 | <u>491 119</u> 477 570 | | | | | | |
| 225-204-0124 | 6-0 | | 1 | 6700 | <u>600 805</u> 584 335 | | | | | | |
| 225-204-0125 | 6-2 | | 1 | 6700 | <u>825 634</u> 804 755 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0112 | 1-2 | | 1 | 1500 | | | | |
| 225-204-0113 | 2-2 | | 1 | 2400 | | | | |
| 225-204-0114 | 2-0 | | 1 | 2400 | | | | |
| 225-204-0115 | 3-2 | | 1 | 2900 | | | | |
| 225-204-0116 | 3-0 | | 1 | 2900 | | | | |
| 225-204-0117 | 4-2 | | 1 | 3400 | | | | |
| 225-204-0118 | 4-4 | | 1 | 3400 | | | | |
| 225-204-0120 | 5-2 | | 1 | 4480 | | | | |
| 225-204-0121 | 5-4 | | 1 | 4480 | | | | |
| 225-204-0122 | 6-2 | | 1 | 5800 | | | | |
| 225-204-0123 | 6-4 | | 1 | 5600 | | | | |
| 225-204-0124 | 6-0 | | 1 | 6700 | | | | |
| 225-204-0125 | 6-2 | | 1 | 6700 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-0126 | 6-4 | | 1 | 6700 | <u>633 130</u> 616 025 | | | | | | |
| 225-204-0129 | 3- | | 1 | 4300 | <u>366 493</u> 356 297 | | | | | | |
| 225-204-0131 | 5- | | 1 | 6250 | <u>529 923</u> 515 157 | | | | | | |
| 225-204-0132 | 5- | | 1 | 7500 | <u>1 075 114</u> 1 048 783 | | | | | | |
| 225-204-0150 | 2-05 | | 1 | 2400 | <u>222 397</u> 216 356 | | | | | | |
| 225-204-0151 | 2-05 | | 1 | 1980 | <u>208 947</u> 203 464 | | | | | | |
| 225-204-0152 | 3-05 | | 1 | 2900 | <u>155 036</u> 149 966 | | | | | | |
| 225-204-0153 | 3-05 | | 1 | 2500 | <u>152 045</u> 147 314 | | | | | | |
| 225-204-0154 | 4-05 | | 1 | 3300 | <u>199 735</u> 193 508 | | | | | | |
| 225-204-0155 | 4-05 | | 1 | 2900 | <u>301 418</u> 293 478 | | | | | | |
| 225-204-0164 | 3- 5 | | 1 | 4500 | <u>389 856</u> 379 062 | | | | | | |
| 225-204-0165 | 5- 5 | | 1 | 6250 | <u>522 948</u> 508 319 | | | | | | |
| 225-204-0167 | 6- 5 | | 1 | 6750 | <u>1 061 969</u> 1 036 421 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0126 | 6-4 | | 1 | 6700 | | | | |
| 225-204-0129 | 3- | | 1 | 4300 | | | | |
| 225-204-0131 | 5- | | 1 | 6250 | | | | |
| 225-204-0132 | 5- | | 1 | 7500 | | | | |
| 225-204-0150 | 2-05 | | 1 | 2400 | | | | |
| 225-204-0151 | 2-05 | | 1 | 1980 | | | | |
| 225-204-0152 | 3-05 | | 1 | 2900 | | | | |
| 225-204-0153 | 3-05 | | 1 | 2500 | | | | |
| 225-204-0154 | 4-05 | | 1 | 3300 | | | | |
| 225-204-0155 | 4-05 | | 1 | 2900 | | | | |
| 225-204-0164 | 3- 5 | | 1 | 4500 | | | | |
| 225-204-0165 | 5- 5 | | 1 | 6250 | | | | |
| 225-204-0167 | 6- 5 | | 1 | 6750 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-0176 | -2 | | 1 | 3640 | <u>304 443</u> 295 925 | | | | | | |
| 225-204-0178 | -4 | | 1 | 2180 | <u>227 378</u> 221 394 | | | | | | |
| 225-204-0179 | -5 | | 1 | 2760 | <u>276 036</u> 268 691 | | | | | | |
| 225-204-0180 | -6 | | 1 | 2720 | <u>584 788</u> 571 418 | | | | | | |
| 225-204-0181 | 15.15 | | 1 | 2500 | <u>401 892</u> 392 262 | | | | | | |
| 225-204-0182 | 18.18 | | 1 | 3000 | <u>440 209</u> 429 478 | | | | | | |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | | 1 | 3450 | <u>335 714</u> 326 716 | | | | | | |
| 225-204-0184 | 4-2- | | 1 | 3400 | <u>380 190</u> 370 355 | | | | | | |
| 225-204-0185 | 5- -350 | | 1 | 6250 | <u>1 202 533</u> 1 174 579 | | | | | | |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | | 1 | 2950 | <u>317 741</u> 309 446 | | | | | | |
| 225-204-0187 | 3- -0 | | 1 | 4250 | <u>433 631</u> 422 153 | | | | | | |
| 225-204-0188 | 3- - | | 1 | 4250 | <u>305 470</u> 296 506 | | | | | | |
| 225-204-0189 | 5-2- | | 1 | 4475 | <u>329 844</u> 320 244 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0176 | -2 | | 1 | 3640 | | | | |
| 225-204-0178 | -4 | | 1 | 2180 | | | | |
| 225-204-0179 | -5 | | 1 | 2760 | | | | |
| 225-204-0180 | -6 | | 1 | 2720 | | | | |
| 225-204-0181 | 15.15 | | 1 | 2500 | | | | |
| 225-204-0182 | 18.18 | | 1 | 3000 | | | | |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | | 1 | 3450 | | | | |
| 225-204-0184 | 4-2- | | 1 | 3400 | | | | |
| 225-204-0185 | 5- -350 | | 1 | 6250 | | | | |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | | 1 | 2950 | | | | |
| 225-204-0187 | 3- -0 | | 1 | 4250 | | | | |
| 225-204-0188 | 3- - | | 1 | 4250 | | | | |
| 225-204-0189 | 5-2- | | 1 | 4475 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-0190 | 5-4- | | 1 | 4475 | <u>344 959</u> 335 063 | | | | | | |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | | 1 | 6250 | <u>383 212</u> 371 323 | | | | | | |
| 225-204-0192 | 5- - | | 1 | 6250 | <u>410 588</u> 398 162 | | | | | | |
| 225-204-0193 | 6-2- | | 1 | 5600 | <u>393 175</u> 381 546 | | | | | | |
| 225-204-0195 | 6-4- | | 1 | 5600 | <u>378 894</u> 367 545 | | | | | | |
| 225-204-0196 | 3- 5 - | | 1 | 4250 | <u>277 815</u> 269 393 | | | | | | |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | | 1 | 4250 | | | | | | | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | | 1 | 1680 | <u>215 429</u> 210 029 | | | | | | |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | | 1 | 1980 | <u>239 760</u> 233 673 | | | | | | |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | | 1 | 2400 | <u>292 807</u> 285 385 | | | | | | |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | | 1 | 3730 | <u>404 607</u> 394 063 | | | | | | |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | | 1 | 3730 | <u>414 339</u> 403 604 | | | | | | |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | | 1 | 4250 | <u>459 840</u> 447 849 | | | | | | |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | | 1 | 4250 | <u>469 432</u> 457 252 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 225-204-0190 | 5-4- | | 1 | 4475 | | | | |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | | 1 | 6250 | | | | |
| 225-204-0192 | 5- - | | 1 | 6250 | | | | |
| 225-204-0193 | 6-2- | | 1 | 5600 | | | | |
| 225-204-0195 | 6-4- | | 1 | 5600 | | | | |
| 225-204-0196 | 3- 5 - | | 1 | 4250 | | | | |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | | 1 | 4250 | | | | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | | 1 | 1680 | | | | |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | | 1 | 1980 | | | | |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | | 1 | 2400 | | | | |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | | 1 | 3730 | | | | |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | | 1 | 3730 | | | | |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | | 1 | 4250 | | | | |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | | 1 | 4250 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | | 1 | 5050 | <u>552 648</u> 538 276 | | | | | | |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | | 1 | 6180 | <u>625 382</u> 608 793 | | | | | | |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | | 1 | 6180 | <u>632 997</u> 616 259 | | | | | | |
| 225-204-0211 | 2 1,6- | | 1 | 3280 | <u>396 248</u> 386 182 | | | | | | |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | | 1 | 4030 | <u>503 122</u> 490 435 | | | | | | |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | | 1 | 4650 | <u>636 841</u> 621 099 | | | | | | |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | | 1 | 5200 | <u>730 880</u> 712 909 | | | | | | |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | | 1 | 5200 | <u>693 648</u> 676 407 | | | | | | |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | | 1 | 4030 | <u>748 802</u> 731 298 | | | | | | |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | | 1 | 4650 | <u>668 998</u> 652 625 | | | | | | |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | | 1 | 5200 | <u>766 420</u> 747 752 | | | | | | |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | | 1 | 4030 | <u>540 215</u> 526 801 | | | | | | |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | | 1 | 6600 | <u>717 071</u> 698 391 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | | 1 | 5050 | | | | |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | | 1 | 6180 | | | | |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | | 1 | 6180 | | | | |
| 225-204-0211 | 2 1,6- | | 1 | 3280 | | | | |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | | 1 | 4030 | | | | |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | | 1 | 4650 | | | | |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | | 1 | 5200 | | | | |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | | 1 | 5200 | | | | |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | | 1 | 4030 | | | | |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | | 1 | 4650 | | | | |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | | 1 | 5200 | | | | |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | | 1 | 4030 | | | | |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | | 1 | 6600 | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4 | | 1 | 7900 | | | | |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5- | | 1 | 6850 | | | | |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5- | | 1 | 8100 | | | | |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5 | | 1 | 6850 | | | | |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5 | | 1 | 8100 | | | | |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | | 1 | 8100 | | | | |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7- | | 1 | 6900 | | | | |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2- | | 1 | 8800 | | | | |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5 | | 1 | 6900 | | | | |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5 | | 1 | 8800 | | | | |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | | 1 | 6900 | | | | |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | | 1 | 8800 | | | | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | | 1 | 750 | <u>55 777</u> 52 433 | <u>56 829</u> 52 433 | <u>55 528</u> 52 433 | <u>58 255</u> 52 433 |
| 225-204-0302 | 95-1 | | 1 | 750 | | | | |
| 225-204-0304 | 95-3 | | 1 | 800 | | | | |
| 225-204-0307 | 105 | | 1 | 1175 | | | | |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | | 1 | 1175 | <u>65 376</u> 60 569 | <u>67 024</u> 60 569 | <u>64 987</u> 60 569 | <u>69 259</u> 60 569 |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | | 1 | 1125 | <u>64 301</u> 59 665 | <u>65 879</u> 59 665 | <u>63 928</u> 59 665 | <u>68 019</u> 59 665 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | | 1 | 3550 | | | | |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | | 1 | 3550 | | | | |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | | 1 | 3550 | | | | |
| 225-204-0317 | 164-12 | | 1 | 3550 | | | | |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | | 1 | 3550 | | | | |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | | 1 | 3550 | | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-0801 | 30 | | 1 | 150 | <u>12 398</u> 12 050 | | | | | | |
| 225-204-0802 | 33-1 | | 1 | 160 | <u>12 405</u> 12 050 | | | | | | |
| 225-204-0803 | 33-2 | | 1 | 250 | <u>19 383</u> 18 828 | | | | | | |
| 225-204-0804 | 33-3 | | 1 | 250 | <u>21 688</u> 21 087 | | | | | | |
| 225-204-0805 | 43-1 | | 1 | 330 | <u>28 196</u> 27 412 | | | | | | |
| 225-204-0806 | 43-2 | | 1 | 330 | <u>31 551</u> 30 701 | | | | | | |
| 225-204-0807 | 45 | | 1 | 510 | <u>48 762</u> 47 449 | | | | | | |
| 225-204-0808 | -60 | | 1 | 680 | <u>65 017</u> 63 267 | | | | | | |
| 225-204-1000 | - 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-204-1006 | 3- | | 1 | 1750 | <u>189 670</u> 184 726 | | | | | | |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-204-1302 | 1 | | 1 | 2190 | <u>313 952</u> 306 264 | | | | | | |
| 225-204-1309 | 35-10 | | 1 | 2200 | <u>204 517</u> 198 967 | | | | | | |
| 225-204-1310 | 35-15 | | 1 | 3275 | <u>349 844</u> 340 692 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 225-204-0801 | 30 | | 1 | 150 | | | | |
| 225-204-0802 | 33-1 | | 1 | 160 | | | | |
| 225-204-0803 | 33-2 | | 1 | 250 | | | | |
| 225-204-0804 | 33-3 | | 1 | 250 | | | | |
| 225-204-0805 | 43-1 | | 1 | 330 | | | | |
| 225-204-0806 | 43-2 | | 1 | 330 | | | | |
| 225-204-0807 | 45 | | 1 | 510 | | | | |
| 225-204-0808 | -60 | | 1 | 680 | | | | |
| 225-204-1000 | - 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-1006 | 3- | | 1 | 1750 | | | | |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-1302 | 1 | | 1 | 2190 | | | | |
| 225-204-1309 | 35-10 | | 1 | 2200 | | | | |
| 225-204-1310 | 35-15 | | 1 | 3275 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-204-1313 | 32.9 | | 1 | 725 | <u>72 726</u> 70 793 | | | | | | |
| 225-204-1314 | 32.9-1 | | 1 | 725 | <u>66 662</u> 64 848 | | | | | | |
| 225-204-1315 | 32.9-2 | | 1 | 725 | <u>59 752</u> 58 073 | | | | | | |

226.**226-1.****226-101.**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 226-101-0100 | 350 19804-2012 , | | | | | | | | | | |
| 226-101-0103 | 350 , 3 19804-2012 , | | 1 | 310 | <u>14 808</u> 13 798 | <u>15 037</u> 13 798 | <u>15 877</u> 13 798 | <u>17 917</u> 13 798 | <u>17 011</u> 13 798 | <u>18 358</u> 13 798 | <u>16 693</u> 13 798 |
| 226-101-0104 | 350 , 4 19804-2012 , | | 1 | 309,8 | <u>15 350</u> 14 329 | <u>15 579</u> 14 329 | <u>16 419</u> 14 329 | <u>18 459</u> 14 329 | <u>17 553</u> 14 329 | <u>18 899</u> 14 329 | <u>17 235</u> 14 329 |
| 226-101-0106 | 350 , 6 19804-2012 , | | 1 | 309 | <u>17 102</u> 16 046 | <u>17 331</u> 16 046 | <u>18 171</u> 16 046 | <u>20 211</u> 16 046 | <u>19 305</u> 16 046 | <u>20 651</u> 16 046 | <u>18 987</u> 16 046 |

226-102.

8.04-08-2021

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|-----|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 225-204-1313 | 32.9 | | 1 | 725 | | | | |
| 225-204-1314 | 32.9-1 | | 1 | 725 | | | | |
| 225-204-1315 | 32.9-2 | | 1 | 725 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 226-102-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 226-102-0101 | 9- 11-15 7 | | 1 | 6370 | <u>670 530</u> 652 923 | | | | | | |
| 226-102-0102 | 9- 14- 7 | | 1 | 6370 | <u>748 361</u> 729 228 | | | | | | |
| 226-102-0103 | 12- 11-15 7 | | 1 | 8500 | <u>733 305</u> 712 976 | | | | | | |
| 226-102-0104 | 12- 14- 7 | | 1 | 8500 | <u>831 661</u> 809 403 | | | | | | |
| 226-102-0105 | 15- 14- 7 | | 1 | 13500 | <u>1 162 709</u> 1 130 461 | | | | | | |
| 226-102-0106 | 2 16,76- 11 | | 1 | 15100 | <u>1 422 335</u> 1 383 877 | | | | | | |
| 226-102-0107 | 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | <u>1 629 334</u> 1 586 817 | | | | | | |
| 226-102-0108 | 2 18- 11-15 7 | | 1 | 16200 | <u>1 442 174</u> 1 402 556 | | | | | | |
| 226-102-0109 | 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | <u>1 502 792</u> 1 461 986 | | | | | | |
| 226-102-0110 | 12- 11- 7 | | 1 | 8500 | <u>749 168</u> 728 529 | | | | | | |
| 226-102-0111 | 2 14,06- 11 7 | | 1 | 12670 | <u>1 314 538</u> 1 279 894 | | | | | | |
| 226-102-0112 | 2 15- 11 7 | | 1 | 13500 | <u>1 362 071</u> 1 325 914 | | | | | | |
| 226-102-0113 | 2 16,76- 11- 7 | | 1 | 15100 | <u>1 512 953</u> 1 472 717 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|-------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 226-102-0100 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 226-102-0101 | 9- 11-15 7 | | 1 | 6370 | | | | |
| 226-102-0102 | 9- 14- 7 | | 1 | 6370 | | | | |
| 226-102-0103 | 12- 11-15 7 | | 1 | 8500 | | | | |
| 226-102-0104 | 12- 14- 7 | | 1 | 8500 | | | | |
| 226-102-0105 | 15- 14- 7 | | 1 | 13500 | | | | |
| 226-102-0106 | 2 16,76- 11 | | 1 | 15100 | | | | |
| 226-102-0107 | 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | | | | |
| 226-102-0108 | 2 18- 11-15 7 | | 1 | 16200 | | | | |
| 226-102-0109 | 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | | | | |
| 226-102-0110 | 12- 11- 7 | | 1 | 8500 | | | | |
| 226-102-0111 | 2 14,06- 11 7 | | 1 | 12670 | | | | |
| 226-102-0112 | 2 15- 11 7 | | 1 | 13500 | | | | |
| 226-102-0113 | 2 16,76- 11- 7 | | 1 | 15100 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 226-102-0114 | 2 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | <u>1 623 591</u> 1 581 186 | | | | | | |
| 226-102-0115 | 2 18- 11- 7 | | 1 | 16200 | <u>1 535 422</u> 1 493 976 | | | | | | |
| 226-102-0116 | 2 15- 11-15 7 | | 1 | 13500 | <u>1 305 267</u> 1 270 224 | | | | | | |
| 226-102-0117 | 2 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | <u>1 591 113</u> 1 548 575 | | | | | | |
| 226-102-0118 | -9 | | 1 | 5000 | <u>345 766</u> 334 487 | <u>345 674</u> 334 487 | <u>346 822</u> 334 487 | <u>350 887</u> 334 487 | <u>379 365</u> 334 487 | <u>361 194</u> 334 487 | <u>387 076</u> 334 487 |
| 226-102-0200 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 226-102-0205 | 14 | | 1 | 4200 | <u>212 403</u> 205 299 | | | | | | |
| 226-102-0300 | 25912-2015 | | | | | | | | | | |
| 226-102-0302 | -18 | | 1 | 5400 | <u>316 876</u> 306 883 | | | | | | |
| 226-102-0400 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 226-102-0401 | 1-4 | | 1 | 2350 | <u>140 011</u> 135 621 | | | | | | |
| 226-102-0402 | 1-6 | | 1 | 4250 | <u>194 708</u> 187 915 | | | | | | |
| 226-102-0403 | 1-8 | | 1 | 7750 | <u>453 095</u> 438 786 | | | | | | |
| 226-102-0404 | 2-6 | | 1 | 5500 | <u>318 089</u> 308 002 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | . | | | |
| 226-102-0114 | 2 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | | | | |
| 226-102-0115 | 2 18- 11- 7 | | 1 | 16200 | | | | |
| 226-102-0116 | 2 15- 11-15 7 | | 1 | 13500 | | | | |
| 226-102-0117 | 2 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | | | | |
| 226-102-0118 | -9 | | 1 | 5000 | <u>356 476</u> 334 487 | <u>363 489</u> 334 487 | <u>354 819</u> 334 487 | <u>373 000</u> 334 487 |
| 226-102-0200 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 226-102-0205 | 14 | | 1 | 4200 | | | | |
| 226-102-0300 | 25912-2015 | | | | | | | |
| 226-102-0302 | -18 | | 1 | 5400 | | | | |
| 226-102-0400 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 226-102-0401 | 1-4 | | 1 | 2350 | | | | |
| 226-102-0402 | 1-6 | | 1 | 4250 | | | | |
| 226-102-0403 | 1-8 | | 1 | 7750 | | | | |
| 226-102-0404 | 2-6 | | 1 | 5500 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 226-102-0406 | 400.98.25 | | 1 | 2200 | <u>139 625</u> 135 348 | <u>82 617</u> 80 277 | <u>82 846</u> 80 277 | <u>83 686</u> 80 277 | | <u>85 726</u> 80 277 | |
| 226-102-0407 | 400.98.40 | | 1 | 3430 | <u>213 108</u> 206 528 | <u>125 679</u> 122 494 | <u>125 908</u> 122 494 | <u>126 748</u> 122 494 | | <u>128 788</u> 122 494 | |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | | 1 | 2700 | <u>218 340</u> 212 169 | | | | | | |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | | 1 | 4320 | <u>243 126</u> 235 335 | <u>143 106</u> 139 580 | <u>143 336</u> 139 580 | <u>144 175</u> 139 580 | | <u>146 215</u> 139 580 | |
| 226-102-0412 | 600.98.30 | | 1 | 4000 | <u>214 825</u> 207 813 | | | | | | |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | | 1 | 5100 | <u>292 843</u> 283 531 | | | | | | |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | | 1 | 7300 | <u>427 306</u> 413 817 | <u>251 084</u> 245 441 | <u>251 314</u> 245 441 | <u>252 153</u> 245 441 | | <u>254 193</u> 245 441 | |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | | 1 | 9300 | <u>485 481</u> 469 452 | <u>284 741</u> 278 437 | <u>284 970</u> 278 437 | <u>285 810</u> 278 437 | | <u>287 850</u> 278 437 | |
| 226-102-0419 | 200.75.15 | | 1 | 550 | <u>33 802</u> 32 754 | | | | | | |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | | 1 | 750 | <u>42 931</u> 41 565 | | | | | | |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | | 1 | 1100 | <u>58 484</u> 56 568 | | | | | | |
| 226-102-0423 | 400.98.25 | | 1 | 2000 | <u>117 040</u> 113 345 | | | | | | |
| 226-102-0425 | 400.124.25 | | 1 | 2700 | <u>158 741</u> 153 738 | <u>129 090</u> 125 839 | <u>129 320</u> 125 839 | <u>130 159</u> 125 839 | | <u>132 199</u> 125 839 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | . | | | |
| 226-102-0406 | 400.98.25 | | 1 | 2200 | <u>84 820</u> 80 277 | <u>86 166</u> 80 277 | <u>84 502</u> 80 277 | |
| 226-102-0407 | 400.98.40 | | 1 | 3430 | <u>127 882</u> 122 494 | <u>129 228</u> 122 494 | <u>127 564</u> 122 494 | |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | | 1 | 2700 | | | | |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | | 1 | 4320 | <u>145 310</u> 139 580 | <u>146 656</u> 139 580 | <u>144 991</u> 139 580 | |
| 226-102-0412 | 600.98.30 | | 1 | 4000 | | | | |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | | 1 | 5100 | | | | |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | | 1 | 7300 | <u>253 287</u> 245 441 | <u>254 634</u> 245 441 | <u>252 969</u> 245 441 | |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | | 1 | 9300 | <u>286 944</u> 278 437 | <u>288 290</u> 278 437 | <u>286 626</u> 278 437 | |
| 226-102-0419 | 200.75.15 | | 1 | 550 | | | | |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | | 1 | 750 | | | | |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | | 1 | 1100 | | | | |
| 226-102-0423 | 400.98.25 | | 1 | 2000 | | | | |
| 226-102-0425 | 400.124.25 | | 1 | 2700 | <u>131 294</u> 125 839 | <u>132 640</u> 125 839 | <u>130 975</u> 125 839 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 226-102-0427 | 600.98.30 | | 1 | 4000 | <u>239 464</u> 231 969 | | | | | | |
| 226-102-0429 | 600.124.30 | | 1 | 5000 | <u>290 672</u> 281 472 | | | | | | |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 226-102-0502 | 6 | | 1 | 4250 | <u>275 347</u> 266 973 | | | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | | | | |
| 226-102-0601 | 10 , 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>104 579</u> 100 781 | | | | | | |

25.

251.

251-3.

251-302.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 251-302-0200 | 65 | | | | | | | | | | |
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005 | | 1 | 54673 | <u>4 199 631</u> 4 068 080 | | | | | | |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 56739 | <u>4 015 589</u> 3 885 787 | | | | | | |

8.04-08-2021

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 226-102-0427 | 600.98.30 | | 1 | 4000 | | | | |
| 226-102-0429 | 600.124.30 | | 1 | 5000 | | | | |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 226-102-0502 | 6 | | 1 | 4250 | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | |
| 226-102-0601 | 10 , 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-------|---|--|--|--|
| | | | | , | . | | | |
| 251-302-0200 | 65 | | | | | | | |
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005 | | 1 | 54673 | | | | |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 56739 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 251-302-0300 | 65 | | | | | | | | | | | |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005 | | 1 | 49204 | <u>3 917 981</u> <u>3 796 874</u> | | | | | | | |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 49200 | <u>3 917 970</u> <u>3 796 867</u> | | | | | | | |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 51372 | <u>3 423 288</u> <u>3 309 930</u> | | | | | | | |
| 251-302-0400 | 33320-2015 | | | | | | | | | | | |
| 251-302-0402 | 1-1 «Vossloh» | | 1 | 275 | <u>20 354</u> <u>19 708</u> | <u>20 447</u> <u>19 708</u> | <u>20 447</u> <u>19 708</u> | <u>20 636</u> <u>19 708</u> | <u>22 202</u> <u>19 708</u> | <u>21 203</u> <u>19 708</u> | <u>22 626</u> <u>19 708</u> | |
| 251-302-0404 | 3 (1) | | 1 | 270 | <u>15 924</u> <u>15 368</u> | <u>16 014</u> <u>15 368</u> | <u>16 014</u> <u>15 368</u> | <u>16 200</u> <u>15 368</u> | <u>17 738</u> <u>15 368</u> | <u>16 757</u> <u>15 368</u> | <u>18 154</u> <u>15 368</u> | |

255.

, ,

255-1.**255-101.**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 255-101-0100 | 6665-91 | 3 | | | | | | | | | | |
| 255-101-0101 | 6665-91 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 252</u> <u>41 237</u> | <u>43 271</u> <u>41 237</u> | <u>43 608</u> <u>41 237</u> | <u>44 818</u> <u>41 237</u> | <u>68 590</u> <u>49 274</u> | <u>59 868</u> <u>49 274</u> | <u>72 292</u> <u>49 274</u> | <u>57 604</u> <u>49 274</u> |

255-102.

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 251-302-0300 | 65 | | | | | | | |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005 | | 1 | 49204 | | | | |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 49200 | | | | |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 51372 | | | | |
| 251-302-0400 | 33320-2015 | | | | | | | |
| 251-302-0402 | 1-1 «Vossloh» | | 1 | 275 | <u>20 943</u> 19 708 | <u>21 329</u> 19 708 | <u>20 852</u> 19 708 | <u>21 852</u> 19 708 |
| 251-302-0404 | 3 (1) | | 1 | 270 | <u>16 502</u> 15 368 | <u>16 881</u> 15 368 | <u>16 412</u> 15 368 | <u>17 394</u> 15 368 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 255-101-0100 | 6665-91 | 3 | | | | | |
| 255-101-0101 | 6665-91 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 970</u> 49 274 | <u>56 808</u> 49 274 | <u>65 535</u> 49 274 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 255-102-0100 | 17608-2017 30 - 50 - ' ' i | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0200 | 17608-2017 60 - 100 - i ' ' | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0600 | 17608-2017 40 - 80 | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0601 | 17608-2017 40 | 2 | 1 | 96 | <u>2 159</u> 1 446 | <u>2 210</u> 1 446 | <u>2 439</u> 1 446 | <u>3 279</u> 1 446 | |
| 255-102-0602 | 17608-2017 40 | 2 | 1 | 96 | <u>1 667</u> 1 567 | <u>1 685</u> 1 567 | <u>1 707</u> 1 567 | <u>1 785</u> 1 567 | |
| 255-102-0603 | 17608-2017 50 | 2 | 1 | 120 | <u>1 593</u> 1 478 | | | | |
| 255-102-0604 | 17608-2017 50 | 2 | 1 | 120 | <u>2 320</u> 1 605 | <u>2 371</u> 1 605 | <u>2 601</u> 1 605 | <u>3 440</u> 1 605 | |
| 255-102-0605 | 17608-2017 60 | 2 | 1 | 144 | <u>1 712</u> 1 577 | | | | |
| 255-102-0606 | 17608-2017 60 | 2 | 1 | 144 | <u>2 651</u> 1 929 | <u>2 702</u> 1 929 | <u>2 931</u> 1 929 | <u>3 771</u> 1 929 | |
| 255-102-0607 | 17608-2017 70 | 2 | 1 | 168 | <u>2 052</u> 1 894 | | | | |
| 255-102-0608 | 17608-2017 70 | 2 | 1 | 168 | <u>1 999</u> 1 843 | | | | |
| 255-102-0610 | 17608-2017 80 | 2 | 1 | 192 | <u>2 624</u> 2 438 | | | | |

255-2.

255-201.

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-----|-----------------------|
| | | | | | |
| 255-201-0100 | 32018-2012 | | | | |
| 255-201-0104 | 4 | | 1 | 50 | <u>5 594</u> 5 423 |
| 255-201-0200 | 32018-2012 | | | | |
| 255-201-0201 | 1 | | 1 | 120 | <u>8 485</u> 7 268 |

26.**261.****261-1.****261-101.**

, ,

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0100 | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0101 | 600, 5-10 1284-2004 , | 3 | 1 | 1400 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 , 10832-2009 | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | , 800 948-92 | 3 | 1 | 800 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 |
| 261-101-0104 | , 900 948-92 | 3 | 1 | 900 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | . | | | |
| 261-101-0100 | | | | | | | | |
| 261-101-0101 | 600, 5-10 1284-2004 , | 3 | 1 | 1400 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 | <u>3 845</u> 3 266 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 , 10832-2009 | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | , 800 948-92 | 3 | 1 | 800 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 | <u>14 038</u> 13 474 |
| 261-101-0104 | , 900 948-92 | 3 | 1 | 900 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 | <u>14 646</u> 14 035 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0105 | () , 600, 5- 10 | 3 | 1 | 303 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 |
| 261-101-0106 | 7394-85 - | 3 | 1 | 1750 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 |
| 261-101-0138 | , 0- 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 |
| 261-101-0200 | , , | | | | | | | | | | |
| 261-101-0201 | 27,5 26633-2012 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 |
| 261-101-0202 | 30 26633-2012 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 |
| 261-101-0206 | 20910-90 | 3 | 1 | 2100 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 261-101-0105 | () , 600, 5- 10 | 3 | 1 | 303 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 | <u>5 715</u> 5 494 |
| 261-101-0106 | 7394-85 - | 3 | 1 | 1750 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 | <u>1 313</u> 657 |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 | <u>2 163</u> 1 473 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 | <u>2 887</u> 2 236 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 | <u>3 306</u> 2 701 |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 | <u>8 585</u> 8 306 |
| 261-101-0138 | , 0- 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 | <u>2 750</u> 2 084 |
| 261-101-0200 | , , | | | | | | | |
| 261-101-0201 | 27,5 26633-2012 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 | <u>23 659</u> 21 155 |
| 261-101-0202 | 30 26633-2012 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 | <u>26 312</u> 23 756 |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 | <u>23 284</u> 20 788 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 | <u>27 966</u> 25 377 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 | <u>20 568</u> 18 125 |
| 261-101-0206 | 20910-90 | 3 | 1 | 2100 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 | <u>35 671</u> 33 187 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0207 | 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 |
| 261-101-0300 | , | | | | | | | | | | |
| 261-101-0308 | 2694-78 | 3 | 2 | 400 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 |
| 261-101-0309 | 1598-96 | | 1 | 1000 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 |
| 261-101-0310 | 474-90 | | 1 | 1040 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 |
| 261-101-0311 | 474-90 | | 1 | 1040 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 |
| 261-101-0378 | 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 |
| 261-101-0379 | 15 | 3 | 1 | 2500 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 |
| 261-101-0380 | 8 | | 1 | 100 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 |
| 261-101-0382 | 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 |
| 261-101-0383 | 15 | 3 | 1 | 2500 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 261-101-0207 | 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 | <u>26 497</u> 24 362 |
| 261-101-0300 | , | | | | | | | |
| 261-101-0308 | 2694-78 | 3 | 2 | 400 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 | <u>274 700</u> 268 984 |
| 261-101-0309 | 1598-96 | | 1 | 1000 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 | <u>117 821</u> 114 811 |
| 261-101-0310 | 474-90 , , | | 1 | 1040 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 | <u>136 513</u> 133 108 |
| 261-101-0311 | 474-90 , , , | | 1 | 1040 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 | <u>124 080</u> 120 919 |
| 261-101-0378 | 22,5 , , , 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 | <u>114 109</u> 110 121 |
| 261-101-0379 | 15 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 | <u>69 692</u> 66 576 |
| 261-101-0380 | 8 , 800 , 939-92 | | 1 | 100 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 | <u>4 100</u> 3 950 |
| 261-101-0382 | 13015-2003 , , , 22,5 , , | 3 | 1 | 2500 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 | <u>111 481</u> 107 546 |
| 261-101-0383 | 15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) | 3 | 1 | 2500 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 | <u>69 088</u> 65 984 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная