

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		7
211-5.		9
211-6.		9
211-7.		11
212.	, ,	13
212-1.		13
212-4.		79
212-5.		85
212-6.		93
213.		93
213-1.		93
213-3.	, ,	105
22.		108
221.		108
221-1.		108
222.	,	110
222-1.	, ,	110
222-2.	,	118
222-3.	, ,	120
225.		122
225-1.		122
225-2.		144
226.		178

8.04-08-2021

IV

226-1.	178
25.	187
251. , ,	187
251-3. ,	187
255. , ,	190
255-1.	190
26.	195
261.	195
261-1.	195

,

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$

211-103.

211-103-0100		3											
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$

211-2.
 211-201.

211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,717}{3\,616}$						
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,709}{3\,616}$						
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,702}{3\,616}$						
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,695}{3\,616}$						
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,680}{3\,616}$						
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{15\,845}{14\,526}$	$\frac{11\,005}{9\,977}$	$\frac{13\,105}{9\,635}$	$\frac{13\,323}{9\,635}$	$\frac{16\,188}{9\,635}$	$\frac{16\,586}{15\,253}$	$\frac{11\,072}{9\,635}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{15\,732}{14\,422}$	$\frac{10\,927}{9\,906}$	$\frac{13\,011}{9\,566}$	$\frac{13\,228}{9\,566}$	$\frac{16\,072}{9\,566}$	$\frac{16\,467}{15\,144}$	$\frac{10\,993}{9\,566}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{15\,952}{14\,646}$	$\frac{10\,327}{9\,627}$	$\frac{12\,373}{8\,963}$	$\frac{12\,588}{8\,963}$	$\frac{15\,388}{8\,963}$	$\frac{16\,724}{15\,403}$	$\frac{10\,384}{8\,963}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{15\,928}{14\,622}$	$\frac{10\,631}{9\,622}$	$\frac{12\,138}{8\,733}$	$\frac{12\,353}{8\,733}$	$\frac{15\,129}{8\,733}$	$\frac{16\,659}{15\,339}$	$\frac{10\,149}{8\,733}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{14\,108}{12\,845}$	$\frac{9\,069}{8\,097}$	$\frac{10\,787}{7\,431}$	$\frac{11\,000}{7\,431}$	$\frac{13\,756}{7\,431}$	$\frac{14\,833}{13\,555}$	$\frac{8\,812}{7\,431}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{14\,213}{12\,962}$	$\frac{9\,092}{8\,131}$	$\frac{10\,629}{7\,323}$	$\frac{10\,840}{7\,323}$	$\frac{13\,555}{7\,323}$	$\frac{14\,927}{13\,663}$	$\frac{8\,684}{7\,323}$

211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400						
211-201-0602	5-20	3	1	1390						
211-201-0604	10-20	3	1	1380						
211-201-0606	20-40	3	1	1370						
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350						
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>19 442</u> 15 253	<u>15 605</u> 9 635	<u>13 250</u> 9 635	<u>11 686</u> 9 635	<u>11 211</u> 9 635	<u>15 217</u> 9 635
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>19 303</u> 15 144	<u>15 493</u> 9 566	<u>13 156</u> 9 566	<u>11 602</u> 9 566	<u>11 131</u> 9 566	<u>15 108</u> 9 566
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>19 539</u> 15 403	<u>14 838</u> 8 963	<u>12 517</u> 8 963	<u>10 694</u> 8 963	<u>10 506</u> 8 963	<u>14 455</u> 8 963
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>19 474</u> 15 339	<u>14 603</u> 8 733	<u>12 281</u> 8 733	<u>10 271</u> 8 733	<u>10 271</u> 8 733	<u>14 220</u> 8 733
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>17 627</u> 13 555	<u>13 234</u> 7 431	<u>10 929</u> 7 431	<u>8 934</u> 7 431	<u>8 934</u> 7 431	<u>12 853</u> 7 431
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>17 681</u> 13 663	<u>13 040</u> 7 323	<u>10 770</u> 7 323	<u>8 803</u> 7 323	<u>8 803</u> 7 323	<u>12 666</u> 7 323

8.04-08-2021

				,							
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>11 462</u> 10 251	<u>7 376</u> 6 738	<u>9 606</u> 6 274	<u>9 820</u> 6 274	<u>12 599</u> 6 274	<u>12 003</u> 10 781	<u>7 632</u> 6 274
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>16 159</u> 14 834	<u>10 785</u> 9 761	<u>12 314</u> 8 859	<u>12 532</u> 8 859	<u>15 348</u> 8 859	<u>16 900</u> 15 561	<u>10 296</u> 8 859
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>16 044</u> 14 728	<u>10 708</u> 9 691	<u>12 226</u> 8 796	<u>12 443</u> 8 796	<u>15 239</u> 8 796	<u>16 780</u> 15 450	<u>10 223</u> 8 796
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>16 190</u> 14 879	<u>10 570</u> 9 866	<u>12 712</u> 9 296	<u>12 927</u> 9 296	<u>15 727</u> 9 296	<u>16 978</u> 15 651	<u>10 693</u> 9 296
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>15 619</u> 14 319	<u>10 848</u> 9 835	<u>12 917</u> 9 497	<u>13 133</u> 9 497	<u>15 956</u> 9 497	<u>16 349</u> 15 035	<u>10 914</u> 9 497
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>16 190</u> 14 879	<u>10 570</u> 9 866	<u>12 712</u> 9 296	<u>12 927</u> 9 296	<u>15 727</u> 9 296	<u>16 978</u> 15 651	<u>10 693</u> 9 296
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>13 895</u> 12 636	<u>9 274</u> 8 298	<u>11 434</u> 8 066	<u>11 648</u> 8 066	<u>14 451</u> 8 066	<u>14 620</u> 13 347	<u>9 445</u> 8 066
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>13 847</u> 12 604	<u>9 243</u> 8 279	<u>11 267</u> 7 948	<u>11 478</u> 7 948	<u>14 240</u> 7 948	<u>14 562</u> 13 304	<u>9 307</u> 7 948
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>11 630</u> 10 416	<u>7 548</u> 6 907	<u>9 845</u> 6 507	<u>10 058</u> 6 507	<u>12 838</u> 6 507	<u>12 182</u> 10 957	<u>7 841</u> 6 507

211-205.

				,								
211-205-0100	1215-2003											

211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>14 797</u> 10 781	<u>12 053</u> 6 274	<u>9 749</u> 6 274	<u>7 939</u> 6 274	<u>7 753</u> 6 274	<u>11 673</u> 6 274
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>19 756</u> 15 561	<u>14 814</u> 8 859	<u>12 459</u> 8 859	<u>10 420</u> 8 859	<u>10 420</u> 8 859	<u>14 426</u> 8 859
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>19 615</u> 15 450	<u>14 708</u> 8 796	<u>12 370</u> 8 796	<u>10 346</u> 8 796	<u>10 346</u> 8 796	<u>14 323</u> 8 796
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>19 793</u> 15 651	<u>15 177</u> 9 296	<u>12 856</u> 9 296	<u>11 113</u> 9 296	<u>10 845</u> 9 296	<u>14 794</u> 9 296
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>19 164</u> 15 035	<u>15 382</u> 9 497	<u>13 061</u> 9 497	<u>11 519</u> 9 497	<u>11 051</u> 9 497	<u>14 999</u> 9 497
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>19 793</u> 15 651	<u>15 177</u> 9 296	<u>12 856</u> 9 296	<u>11 113</u> 9 296	<u>10 845</u> 9 296	<u>14 794</u> 9 296
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>17 415</u> 13 347	<u>13 881</u> 8 066	<u>11 577</u> 8 066	<u>10 046</u> 8 066	<u>9 581</u> 8 066	<u>13 501</u> 8 066
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>17 316</u> 13 304	<u>13 678</u> 7 948	<u>11 408</u> 7 948	<u>9 899</u> 7 948	<u>9 441</u> 7 948	<u>13 304</u> 7 948
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>14 977</u> 10 957	<u>12 291</u> 6 507	<u>9 987</u> 6 507	<u>8 257</u> 6 507	<u>7 992</u> 6 507	<u>11 911</u> 6 507

211-205-0100	1215-2003							

211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>17 669</u> 16 742	<u>19 418</u> 16 742	<u>22 279</u> 16 742	<u>19 574</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742	<u>21 412</u> 16 742	<u>17 955</u> 16 742	<u>20 719</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>17 272</u> 16 354	<u>19 022</u> 16 354	<u>21 883</u> 16 354	<u>19 178</u> 16 354	<u>20 704</u> 16 354	<u>21 449</u> 16 354	<u>17 559</u> 16 354	<u>21 102</u> 16 354	<u>20 478</u> 16 354
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 365</u> 15 537	<u>18 189</u> 15 537	<u>20 819</u> 15 537	<u>18 345</u> 15 537	<u>19 686</u> 15 537	<u>20 472</u> 15 537	<u>16 726</u> 15 537	<u>20 009</u> 15 537	<u>19 535</u> 15 537

211-206.

211-206-0100	7392-2014		3										
211-206-0101	7392-2014, 25- 60		3	1	1360	<u>9 740</u> 8 760	<u>12 119</u> 8 760	<u>13 707</u> 12 459	<u>12 331</u> 8 760	<u>15 161</u> 8 760	<u>14 427</u> 13 165	<u>10 130</u> 8 760	

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014		3										
211-401-0101			3	1	1500	<u>8 923</u> 7 878	<u>9 761</u> 6 127	<u>11 574</u> 10 267	<u>9 995</u> 6 127	<u>11 777</u> 4 814	<u>12 209</u> 10 889	<u>8 460</u> 7 003	
211-401-0102	, 1 2		3	1	1500	<u>8 586</u> 7 878	<u>9 761</u> 6 127	<u>5 251</u> 4 068	<u>9 995</u> 6 127	<u>11 777</u> 4 814	<u>8 311</u> 4 068	<u>8 460</u> 7 002	

211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 522</u> 16 742	<u>18 744</u> 16 742	<u>18 066</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 126</u> 16 354	<u>18 347</u> 16 354	<u>17 669</u> 16 354	<u>20 340</u> 16 354
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 293</u> 15 537	<u>17 514</u> 15 537	<u>16 836</u> 15 537	<u>19 443</u> 15 537

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>17 202</u> 13 165	<u>14 548</u> 8 760	<u>12 260</u> 8 760	<u>11 202</u> 8 760	<u>10 279</u> 8 760	<u>14 170</u> 8 760

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>12 492</u> 8 167	<u>11 547</u> 5 252	<u>9 917</u> 6 127	<u>9 643</u> 7 003	<u>8 625</u> 7 003	<u>11 131</u> 5 252
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>9 351</u> 4 068	<u>11 547</u> 5 252	<u>9 917</u> 6 127	<u>9 643</u> 7 002	<u>8 625</u> 7 002	<u>11 131</u> 5 252

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 395</u> 8 671	<u>10 390</u> 6 744	<u>8 357</u> 7 113	<u>10 624</u> 6 744	<u>12 272</u> 5 299	<u>10 234</u> 7 326	<u>9 179</u> 7 707

211-402.

211-402-0100																
211-402-0101			1	1000	<u>6 505</u> 5 797	<u>6 940</u> 4 509	<u>8 210</u> 7 329	<u>7 096</u> 4 509	<u>8 191</u> 3 543	<u>8 633</u> 7 744	<u>6 134</u> 5 153	<u>8 699</u> 5 808	<u>8 069</u> 3 865	<u>7 044</u> 4 509	<u>6 923</u> 5 153	<u>6 244</u> 5 153

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>9 866</u> 8 803	<u>12 294</u> 8 611	<u>15 265</u> 13 886	<u>12 528</u> 8 611	<u>15 598</u> 8 611	<u>16 059</u> 14 664	<u>10 116</u> 8 611	<u>19 119</u> 14 664

211-6.**211-601.**

211-601-0100	- 23735-2014	3									

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{11\,153}{6\,344}$	$\frac{12\,087}{5\,781}$	$\frac{10\,546}{6\,744}$	$\frac{10\,362}{7\,707}$	$\frac{9\,344}{7\,707}$	$\frac{11\,670}{5\,781}$

211-402-0100					
211-402-0101		1	1000	$\frac{7\,791}{3\,865}$	

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	$\frac{14\,973}{8\,611}$	$\frac{12\,450}{8\,611}$	$\frac{10\,774}{8\,611}$	$\frac{10\,266}{8\,611}$	$\frac{14\,557}{8\,611}$

211-601-0100	- 23735-2014	3							

					,							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>7 014</u> 5 948	<u>9 813</u> 5 948	<u>13 036</u> 8 125	<u>10 063</u> 5 948	<u>13 392</u> 5 948	<u>13 460</u> 8 540	<u>7 473</u> 5 948

211-603. - -

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>10 451</u> 9 405	<u>12 787</u> 9 209	<u>14 873</u> 13 538	<u>13 013</u> 9 209	<u>16 030</u> 9 209	<u>15 641</u> 14 290	<u>10 666</u> 9 209
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>10 451</u> 9 405	<u>12 787</u> 9 209	<u>14 873</u> 13 538	<u>13 013</u> 9 209	<u>16 030</u> 9 209	<u>15 641</u> 14 290	<u>10 666</u> 9 209

211-7.
211-701.

					,							
211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816	<u>19 764</u> 14 481
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816	<u>19 764</u> 14 481
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816	<u>19 764</u> 14 481

					,						
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>15 092</u> 8 540	<u>12 670</u> 5 948	<u>9 979</u> 5 948	<u>8 734</u> 5 948	<u>7 649</u> 5 948	<u>12 227</u> 5 948

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>18 599</u> 14 290	<u>15 377</u> 9 209	<u>12 938</u> 9 209	<u>11 809</u> 9 209	<u>10 826</u> 9 209	<u>14 974</u> 9 209
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>18 599</u> 14 290	<u>15 377</u> 9 209	<u>12 938</u> 9 209	<u>11 809</u> 9 209	<u>10 826</u> 9 209	<u>14 974</u> 9 209

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816

211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816	<u>19 764</u> 14 481
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816	<u>19 764</u> 14 481
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>13 581</u> 12 271	<u>14 227</u> 9 817	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 508</u> 9 817	<u>18 253</u> 9 817	<u>16 093</u> 14 481	<u>11 594</u> 9 817	<u>19 765</u> 14 481

212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 733</u> 17 306	<u>29 841</u> 17 268	<u>39 029</u> 17 268	<u>30 656</u> 17 268	<u>35 680</u> 17 268	<u>37 707</u> 17 268	<u>22 230</u> 17 268
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 730</u> 20 792	<u>33 436</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>34 251</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>25 825</u> 20 792
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 911</u> 23 039	<u>35 728</u> 23 039	<u>45 091</u> 23 039	<u>36 543</u> 23 039	<u>41 811</u> 23 039	<u>43 770</u> 23 039	<u>28 117</u> 23 039
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 815</u> 23 269	<u>35 962</u> 23 269	<u>45 325</u> 23 269	<u>36 777</u> 23 269	<u>41 800</u> 23 269	<u>44 003</u> 23 269	<u>28 351</u> 23 269
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 051</u> 23 501	<u>36 198</u> 23 501	<u>45 562</u> 23 501	<u>37 014</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>44 240</u> 23 501	<u>28 588</u> 23 501

211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>17 442</u> 9 817	<u>14 414</u> 9 817	<u>13 013</u> 9 817	<u>11 792</u> 9 817	<u>16 942</u> 9 817

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>36 120</u> 17 268	<u>35 680</u> 17 268	<u>30 385</u> 17 268	<u>26 035</u> 17 268	<u>22 666</u> 17 326	<u>35 680</u> 17 268
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>33 979</u> 20 792	<u>29 629</u> 20 792	<u>26 202</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>42 007</u> 23 039	<u>41 811</u> 23 039	<u>36 271</u> 23 039	<u>31 921</u> 23 039	<u>28 338</u> 22 886	<u>41 811</u> 23 039
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>42 241</u> 23 269	<u>41 800</u> 23 269	<u>36 505</u> 23 269	<u>32 155</u> 23 269	<u>28 572</u> 23 115	<u>41 800</u> 23 269
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>42 477</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>36 742</u> 23 501	<u>32 392</u> 23 501	<u>28 807</u> 23 346	<u>42 037</u> 23 501

212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 411</u> 23 853	<u>36 558</u> 23 853	<u>45 922</u> 23 853	<u>37 373</u> 23 853	<u>42 397</u> 23 853	<u>44 600</u> 23 853	<u>28 947</u> 23 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 776</u> 24 211	<u>36 923</u> 24 211	<u>46 287</u> 24 211	<u>37 739</u> 24 211	<u>42 762</u> 24 211	<u>44 965</u> 24 211	<u>29 313</u> 24 211
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 146</u> 24 574	<u>37 293</u> 24 574	<u>46 657</u> 24 574	<u>38 108</u> 24 574	<u>43 132</u> 24 574	<u>45 335</u> 24 574	<u>29 682</u> 24 574
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 051</u> 23 501	<u>36 198</u> 23 501	<u>45 562</u> 23 501	<u>37 014</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>44 240</u> 23 501	<u>28 588</u> 23 501
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 291</u> 23 736	<u>36 438</u> 23 736	<u>45 802</u> 23 736	<u>37 253</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>44 480</u> 23 736	<u>28 827</u> 23 736
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 654</u> 24 092	<u>36 801</u> 24 092	<u>46 165</u> 24 092	<u>37 616</u> 24 092	<u>42 640</u> 24 092	<u>44 843</u> 24 092	<u>29 190</u> 24 092
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 023</u> 24 453	<u>37 170</u> 24 453	<u>46 533</u> 24 453	<u>37 985</u> 24 453	<u>43 008</u> 24 453	<u>45 212</u> 24 453	<u>29 559</u> 24 453
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 397</u> 24 820	<u>37 544</u> 24 820	<u>46 908</u> 24 820	<u>38 359</u> 24 820	<u>43 382</u> 24 820	<u>45 586</u> 24 820	<u>29 933</u> 24 820
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 291</u> 23 736	<u>36 438</u> 23 736	<u>45 802</u> 23 736	<u>37 253</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>44 480</u> 23 736	<u>28 827</u> 23 736
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 533</u> 23 973	<u>36 680</u> 23 973	<u>46 044</u> 23 973	<u>37 495</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>44 722</u> 23 973	<u>29 069</u> 23 973
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 901</u> 24 333	<u>37 048</u> 24 333	<u>46 411</u> 24 333	<u>37 863</u> 24 333	<u>42 886</u> 24 333	<u>45 089</u> 24 333	<u>29 437</u> 24 333
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 273</u> 24 698	<u>37 420</u> 24 698	<u>46 783</u> 24 698	<u>38 235</u> 24 698	<u>43 258</u> 24 698	<u>45 461</u> 24 698	<u>29 809</u> 24 698
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 650</u> 25 068	<u>37 797</u> 25 068	<u>47 161</u> 25 068	<u>38 612</u> 25 068	<u>43 636</u> 25 068	<u>45 839</u> 25 068	<u>30 186</u> 25 068

212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>42 837</u> 23 853	<u>42 397</u> 23 853	<u>37 102</u> 23 853	<u>32 751</u> 23 853	<u>29 164</u> 23 696	<u>42 397</u> 23 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>43 203</u> 24 211	<u>42 762</u> 24 211	<u>37 467</u> 24 211	<u>33 117</u> 24 211	<u>29 527</u> 24 052	<u>42 762</u> 24 211
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>43 572</u> 24 574	<u>43 132</u> 24 574	<u>37 837</u> 24 574	<u>33 486</u> 24 574	<u>29 894</u> 24 412	<u>43 132</u> 24 574
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>42 477</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>36 742</u> 23 501	<u>32 392</u> 23 501	<u>28 807</u> 23 346	<u>42 037</u> 23 501
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>42 717</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>36 982</u> 23 736	<u>32 632</u> 23 736	<u>29 045</u> 23 579	<u>42 277</u> 23 736
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>43 080</u> 24 092	<u>42 640</u> 24 092	<u>37 345</u> 24 092	<u>32 995</u> 24 092	<u>29 406</u> 23 933	<u>42 640</u> 24 092
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>43 449</u> 24 453	<u>43 008</u> 24 453	<u>37 713</u> 24 453	<u>33 363</u> 24 453	<u>29 772</u> 24 292	<u>43 008</u> 24 453
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>43 823</u> 24 820	<u>43 382</u> 24 820	<u>38 087</u> 24 820	<u>33 737</u> 24 820	<u>30 143</u> 24 656	<u>43 382</u> 24 820
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>42 717</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>36 982</u> 23 736	<u>32 632</u> 23 736	<u>29 045</u> 23 579	<u>42 277</u> 23 736
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>42 959</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>37 224</u> 23 973	<u>32 874</u> 23 973	<u>29 285</u> 23 815	<u>42 519</u> 23 973
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>43 327</u> 24 333	<u>42 886</u> 24 333	<u>37 591</u> 24 333	<u>33 241</u> 24 333	<u>29 651</u> 24 173	<u>42 886</u> 24 333
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>43 699</u> 24 698	<u>43 258</u> 24 698	<u>37 963</u> 24 698	<u>33 613</u> 24 698	<u>30 020</u> 24 535	<u>43 258</u> 24 698
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>44 076</u> 25 068	<u>43 636</u> 25 068	<u>38 340</u> 25 068	<u>33 990</u> 25 068	<u>30 395</u> 24 903	<u>43 636</u> 25 068

212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 533</u> 23 973	<u>36 680</u> 23 973	<u>46 044</u> 23 973	<u>37 495</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>44 722</u> 23 973	<u>29 069</u> 23 973
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 778</u> 24 213	<u>36 925</u> 24 213	<u>46 288</u> 24 213	<u>37 740</u> 24 213	<u>42 763</u> 24 213	<u>44 966</u> 24 213	<u>29 314</u> 24 213
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 148</u> 24 576	<u>37 295</u> 24 576	<u>46 659</u> 24 576	<u>38 110</u> 24 576	<u>43 134</u> 24 576	<u>45 337</u> 24 576	<u>29 684</u> 24 576
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 525</u> 24 945	<u>37 672</u> 24 945	<u>47 035</u> 24 945	<u>38 487</u> 24 945	<u>43 510</u> 24 945	<u>45 713</u> 24 945	<u>30 061</u> 24 945
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 906</u> 25 319	<u>38 053</u> 25 319	<u>47 417</u> 25 319	<u>38 869</u> 25 319	<u>43 892</u> 25 319	<u>46 095</u> 25 319	<u>30 443</u> 25 319
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 338</u> 24 330	<u>37 045</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>37 860</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>29 434</u> 24 330
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 143</u> 24 571	<u>37 290</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>38 105</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>29 679</u> 24 571
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 394</u> 24 817	<u>37 541</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 356</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>29 930</u> 24 817
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 774</u> 25 190	<u>37 921</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>38 737</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>30 311</u> 25 190
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 567	<u>38 306</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>39 121</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>30 695</u> 25 567
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 550</u> 25 951	<u>38 697</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>39 513</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>31 087</u> 25 951
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 394</u> 24 817	<u>37 541</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 356</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>29 930</u> 24 817
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 648</u> 25 066	<u>37 795</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 610</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>30 184</u> 25 066

212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>42 959</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>37 224</u> 23 973	<u>32 874</u> 23 973	<u>29 285</u> 23 815	<u>42 519</u> 23 973
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>43 204</u> 24 213	<u>42 763</u> 24 213	<u>37 468</u> 24 213	<u>33 118</u> 24 213	<u>29 528</u> 24 053	<u>42 763</u> 24 213
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>43 574</u> 24 576	<u>43 134</u> 24 576	<u>37 839</u> 24 576	<u>33 489</u> 24 576	<u>29 896</u> 24 414	<u>43 134</u> 24 576
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>43 951</u> 24 945	<u>43 510</u> 24 945	<u>38 215</u> 24 945	<u>33 865</u> 24 945	<u>30 270</u> 24 781	<u>43 510</u> 24 945
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>44 333</u> 25 319	<u>43 892</u> 25 319	<u>38 597</u> 25 319	<u>34 247</u> 25 319	<u>30 650</u> 25 153	<u>43 892</u> 25 319
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>43 324</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>37 588</u> 24 330	<u>33 238</u> 24 330	<u>29 811</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>43 569</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>37 834</u> 24 571	<u>33 484</u> 24 571	<u>30 056</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 085</u> 24 817	<u>33 735</u> 24 817	<u>30 307</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>44 201</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>38 465</u> 25 190	<u>34 115</u> 25 190	<u>30 688</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>44 585</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>38 849</u> 25 567	<u>34 499</u> 25 567	<u>31 072</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>44 976</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>39 241</u> 25 951	<u>34 891</u> 25 951	<u>31 464</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 085</u> 24 817	<u>33 735</u> 24 817	<u>30 307</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 338</u> 25 066	<u>33 988</u> 25 066	<u>30 561</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066

212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 031</u> 25 442	<u>38 178</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>38 993</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>30 567</u> 25 442
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 420</u> 25 823	<u>38 567</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>39 382</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>30 956</u> 25 823
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 815</u> 26 210	<u>38 962</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>39 777</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>31 351</u> 26 210
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 648</u> 25 066	<u>37 795</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 610</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>30 184</u> 25 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 903</u> 25 316	<u>38 050</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 866</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>30 440</u> 25 316
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 290</u> 25 696	<u>38 437</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>39 252</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>30 826</u> 25 696
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 684</u> 26 081	<u>38 831</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>39 646</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>31 220</u> 26 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 082</u> 26 472	<u>39 229</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>40 044</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>31 618</u> 26 472
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 903</u> 25 316	<u>38 050</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 866</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>30 440</u> 25 316
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 161</u> 25 569	<u>38 308</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>39 123</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>30 697</u> 25 569
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 553</u> 25 953	<u>38 700</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>39 515</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>31 089</u> 25 953
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 950</u> 26 342	<u>39 097</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>39 912</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>31 486</u> 26 342
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 352</u> 26 737	<u>39 499</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>40 315</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>31 889</u> 26 737
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									

212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>44 457</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>38 722</u> 25 442	<u>34 372</u> 25 442	<u>30 944</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>44 846</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>39 111</u> 25 823	<u>34 761</u> 25 823	<u>31 333</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>45 241</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>39 506</u> 26 210	<u>35 155</u> 26 210	<u>31 728</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 338</u> 25 066	<u>33 988</u> 25 066	<u>30 561</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 594</u> 25 316	<u>34 244</u> 25 316	<u>30 816</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>44 716</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>38 981</u> 25 696	<u>34 631</u> 25 696	<u>31 203</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>45 110</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>39 374</u> 26 081	<u>35 024</u> 26 081	<u>31 597</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>45 508</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>39 772</u> 26 472	<u>35 422</u> 26 472	<u>31 995</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 594</u> 25 316	<u>34 244</u> 25 316	<u>30 816</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>44 587</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>38 852</u> 25 569	<u>34 502</u> 25 569	<u>31 074</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>44 979</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>39 243</u> 25 953	<u>34 893</u> 25 953	<u>31 466</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>45 376</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>39 640</u> 26 342	<u>35 290</u> 26 342	<u>31 863</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>45 779</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>40 043</u> 26 737	<u>35 693</u> 26 737	<u>32 266</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								

212-101-0501		3	1	2400	<u>28 516</u> 25 629	<u>38 369</u> 25 629	<u>48 761</u> 25 629	<u>39 184</u> 25 629	<u>44 387</u> 25 629	<u>46 998</u> 25 629	<u>30 758</u> 25 629
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 483</u> 25 884	<u>38 630</u> 25 884	<u>48 963</u> 25 884	<u>39 445</u> 25 884	<u>44 292</u> 25 884	<u>47 200</u> 25 884	<u>31 019</u> 25 884
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 143	<u>38 893</u> 26 143	<u>49 226</u> 26 143	<u>39 709</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>47 464</u> 26 143	<u>31 283</u> 26 143
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 535	<u>39 294</u> 26 535	<u>49 627</u> 26 535	<u>40 109</u> 26 535	<u>44 956</u> 26 535	<u>47 864</u> 26 535	<u>31 683</u> 26 535
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 552</u> 26 933	<u>39 699</u> 26 933	<u>50 032</u> 26 933	<u>40 515</u> 26 933	<u>45 362</u> 26 933	<u>48 270</u> 26 933	<u>32 089</u> 26 933
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 965</u> 27 338	<u>40 112</u> 27 338	<u>50 445</u> 27 338	<u>40 927</u> 27 338	<u>45 774</u> 27 338	<u>48 683</u> 27 338	<u>32 501</u> 27 338
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 143	<u>38 893</u> 26 143	<u>49 226</u> 26 143	<u>39 709</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>47 464</u> 26 143	<u>31 283</u> 26 143
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 014</u> 26 405	<u>39 161</u> 26 405	<u>49 494</u> 26 405	<u>39 976</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>47 731</u> 26 405	<u>31 550</u> 26 405
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 417</u> 26 800	<u>39 564</u> 26 800	<u>49 897</u> 26 800	<u>40 379</u> 26 800	<u>45 226</u> 26 800	<u>48 135</u> 26 800	<u>31 953</u> 26 800
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 828</u> 27 203	<u>39 975</u> 27 203	<u>50 308</u> 27 203	<u>40 790</u> 27 203	<u>45 637</u> 27 203	<u>48 545</u> 27 203	<u>32 364</u> 27 203
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 244</u> 27 611	<u>40 391</u> 27 611	<u>50 724</u> 27 611	<u>41 206</u> 27 611	<u>46 053</u> 27 611	<u>48 961</u> 27 611	<u>32 780</u> 27 611
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 014</u> 26 405	<u>39 161</u> 26 405	<u>49 494</u> 26 405	<u>39 976</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>47 731</u> 26 405	<u>31 550</u> 26 405
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 283</u> 26 669	<u>39 430</u> 26 669	<u>49 763</u> 26 669	<u>40 245</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>48 000</u> 26 669	<u>31 819</u> 26 669

212-101-0501		3	1	2400	<u>44 648</u> 25 629	<u>44 387</u> 25 629	<u>38 913</u> 25 629	<u>34 563</u> 25 629	<u>30 719</u> 25 221	<u>44 387</u> 25 629
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>44 909</u> 25 884	<u>44 292</u> 25 884	<u>39 173</u> 25 884	<u>34 823</u> 25 884	<u>30 974</u> 25 471	<u>44 292</u> 25 884
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>45 173</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>39 437</u> 26 143	<u>35 087</u> 26 143	<u>31 234</u> 25 725	<u>44 556</u> 26 143
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>45 573</u> 26 535	<u>44 956</u> 26 535	<u>39 837</u> 26 535	<u>35 487</u> 26 535	<u>31 627</u> 26 111	<u>44 956</u> 26 535
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>45 979</u> 26 933	<u>45 362</u> 26 933	<u>40 243</u> 26 933	<u>35 893</u> 26 933	<u>32 027</u> 26 503	<u>45 362</u> 26 933
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>46 391</u> 27 338	<u>45 774</u> 27 338	<u>40 656</u> 27 338	<u>36 305</u> 27 338	<u>32 433</u> 26 901	<u>45 774</u> 27 338
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>45 173</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>39 437</u> 26 143	<u>35 087</u> 26 143	<u>31 234</u> 25 725	<u>44 556</u> 26 143
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>45 440</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>39 704</u> 26 405	<u>35 354</u> 26 405	<u>31 497</u> 25 983	<u>44 823</u> 26 405
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>45 843</u> 26 800	<u>45 226</u> 26 800	<u>40 108</u> 26 800	<u>35 758</u> 26 800	<u>31 894</u> 26 372	<u>45 226</u> 26 800
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>46 254</u> 27 203	<u>45 637</u> 27 203	<u>40 518</u> 27 203	<u>36 168</u> 27 203	<u>32 298</u> 26 768	<u>45 637</u> 27 203
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>46 670</u> 27 611	<u>46 053</u> 27 611	<u>40 934</u> 27 611	<u>36 584</u> 27 611	<u>32 707</u> 27 170	<u>46 053</u> 27 611
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>45 440</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>39 704</u> 26 405	<u>35 354</u> 26 405	<u>31 497</u> 25 983	<u>44 823</u> 26 405
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>45 709</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>39 973</u> 26 669	<u>35 623</u> 26 669	<u>31 762</u> 26 243	<u>45 092</u> 26 669

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 069	<u>39 838</u> 27 069	<u>50 171</u> 27 069	<u>40 653</u> 27 069	<u>45 500</u> 27 069	<u>48 409</u> 27 069	<u>32 227</u> 27 069
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 105</u> 27 475	<u>40 252</u> 27 475	<u>50 585</u> 27 475	<u>41 067</u> 27 475	<u>45 914</u> 27 475	<u>48 822</u> 27 475	<u>32 641</u> 27 475
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 526</u> 27 887	<u>40 673</u> 27 887	<u>51 006</u> 27 887	<u>41 488</u> 27 887	<u>46 335</u> 27 887	<u>49 243</u> 27 887	<u>33 062</u> 27 887
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 283</u> 26 669	<u>39 430</u> 26 669	<u>49 763</u> 26 669	<u>40 245</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>48 000</u> 26 669	<u>31 819</u> 26 669
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 555</u> 26 935	<u>39 702</u> 26 935	<u>50 035</u> 26 935	<u>40 517</u> 26 935	<u>45 364</u> 26 935	<u>48 272</u> 26 935	<u>32 091</u> 26 935
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 966</u> 27 339	<u>40 113</u> 27 339	<u>50 446</u> 27 339	<u>40 928</u> 27 339	<u>45 775</u> 27 339	<u>48 684</u> 27 339	<u>32 502</u> 27 339
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 385</u> 27 749	<u>40 532</u> 27 749	<u>50 865</u> 27 749	<u>41 347</u> 27 749	<u>46 194</u> 27 749	<u>49 102</u> 27 749	<u>32 921</u> 27 749
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 810</u> 28 166	<u>40 957</u> 28 166	<u>51 290</u> 28 166	<u>41 772</u> 28 166	<u>46 619</u> 28 166	<u>49 527</u> 28 166	<u>33 346</u> 28 166
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 407</u> 26 466	<u>39 223</u> 26 466	<u>48 587</u> 26 466	<u>40 039</u> 26 466	<u>45 307</u> 26 466	<u>47 265</u> 26 466	<u>31 613</u> 26 466
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 729	<u>39 491</u> 26 729	<u>48 855</u> 26 729	<u>40 306</u> 26 729	<u>45 330</u> 26 729	<u>47 533</u> 26 729	<u>31 880</u> 26 729
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 617</u> 26 996	<u>39 764</u> 26 996	<u>49 127</u> 26 996	<u>40 579</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>47 805</u> 26 996	<u>32 153</u> 26 996
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 029</u> 27 400	<u>40 176</u> 27 400	<u>49 540</u> 27 400	<u>40 991</u> 27 400	<u>46 015</u> 27 400	<u>48 218</u> 27 400	<u>32 565</u> 27 400
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 449</u> 27 812	<u>40 596</u> 27 812	<u>49 960</u> 27 812	<u>41 412</u> 27 812	<u>46 435</u> 27 812	<u>48 638</u> 27 812	<u>32 985</u> 27 812

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>46 117</u> 27 069	<u>45 500</u> 27 069	<u>40 382</u> 27 069	<u>36 031</u> 27 069	<u>32 163</u> 26 637	<u>45 500</u> 27 069
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>46 531</u> 27 475	<u>45 914</u> 27 475	<u>40 795</u> 27 475	<u>36 445</u> 27 475	<u>32 570</u> 27 036	<u>45 914</u> 27 475
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>46 952</u> 27 887	<u>46 335</u> 27 887	<u>41 216</u> 27 887	<u>36 866</u> 27 887	<u>32 984</u> 27 442	<u>46 335</u> 27 887
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>45 709</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>39 973</u> 26 669	<u>35 623</u> 26 669	<u>31 762</u> 26 243	<u>45 092</u> 26 669
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>45 981</u> 26 935	<u>45 364</u> 26 935	<u>40 245</u> 26 935	<u>35 895</u> 26 935	<u>32 029</u> 26 505	<u>45 364</u> 26 935
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>46 392</u> 27 339	<u>45 775</u> 27 339	<u>40 657</u> 27 339	<u>36 307</u> 27 339	<u>32 434</u> 26 902	<u>45 775</u> 27 339
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>46 811</u> 27 749	<u>46 194</u> 27 749	<u>41 075</u> 27 749	<u>36 725</u> 27 749	<u>32 846</u> 27 306	<u>46 194</u> 27 749
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>47 236</u> 28 166	<u>46 619</u> 28 166	<u>41 500</u> 28 166	<u>37 150</u> 28 166	<u>33 264</u> 27 716	<u>46 619</u> 28 166
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>45 502</u> 26 466	<u>45 307</u> 26 466	<u>39 767</u> 26 466	<u>35 417</u> 26 466	<u>32 188</u> 26 661	<u>45 307</u> 26 466
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>45 770</u> 26 729	<u>45 330</u> 26 729	<u>40 035</u> 26 729	<u>35 685</u> 26 729	<u>32 458</u> 26 925	<u>45 330</u> 26 729
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>46 043</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>40 307</u> 26 996	<u>35 957</u> 26 996	<u>32 732</u> 27 194	<u>45 602</u> 26 996
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>46 455</u> 27 400	<u>46 015</u> 27 400	<u>40 720</u> 27 400	<u>36 370</u> 27 400	<u>33 148</u> 27 602	<u>46 015</u> 27 400
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>46 875</u> 27 812	<u>46 435</u> 27 812	<u>41 140</u> 27 812	<u>36 790</u> 27 812	<u>33 571</u> 28 017	<u>46 435</u> 27 812

212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 875</u> 28 229	<u>41 022</u> 28 229	<u>50 385</u> 28 229	<u>41 837</u> 28 229	<u>46 860</u> 28 229	<u>49 063</u> 28 229	<u>33 411</u> 28 229
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 617</u> 26 996	<u>39 764</u> 26 996	<u>49 127</u> 26 996	<u>40 579</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>47 805</u> 26 996	<u>32 153</u> 26 996
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 892</u> 27 266	<u>40 039</u> 27 266	<u>49 403</u> 27 266	<u>40 854</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>48 081</u> 27 266	<u>32 428</u> 27 266
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 309</u> 27 675	<u>40 456</u> 27 675	<u>49 820</u> 27 675	<u>41 271</u> 27 675	<u>46 294</u> 27 675	<u>48 498</u> 27 675	<u>32 845</u> 27 675
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 732</u> 28 090	<u>40 879</u> 28 090	<u>50 243</u> 28 090	<u>41 694</u> 28 090	<u>46 718</u> 28 090	<u>48 921</u> 28 090	<u>33 268</u> 28 090
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 162</u> 28 511	<u>41 309</u> 28 511	<u>50 672</u> 28 511	<u>42 124</u> 28 511	<u>47 147</u> 28 511	<u>49 350</u> 28 511	<u>33 698</u> 28 511
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 892</u> 27 266	<u>40 039</u> 27 266	<u>49 403</u> 27 266	<u>40 854</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>48 081</u> 27 266	<u>32 428</u> 27 266
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 170</u> 27 538	<u>40 317</u> 27 538	<u>49 680</u> 27 538	<u>41 132</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>48 358</u> 27 538	<u>32 706</u> 27 538
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 592</u> 27 952	<u>40 739</u> 27 952	<u>50 102</u> 27 952	<u>41 554</u> 27 952	<u>46 577</u> 27 952	<u>48 781</u> 27 952	<u>33 128</u> 27 952
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 019</u> 28 371	<u>41 166</u> 28 371	<u>50 530</u> 28 371	<u>41 981</u> 28 371	<u>47 005</u> 28 371	<u>49 208</u> 28 371	<u>33 555</u> 28 371
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 453</u> 28 796	<u>41 600</u> 28 796	<u>50 964</u> 28 796	<u>42 415</u> 28 796	<u>47 439</u> 28 796	<u>49 642</u> 28 796	<u>33 989</u> 28 796
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 170</u> 27 538	<u>40 317</u> 27 538	<u>49 680</u> 27 538	<u>41 132</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>48 358</u> 27 538	<u>32 706</u> 27 538
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 451</u> 27 814	<u>40 598</u> 27 814	<u>49 962</u> 27 814	<u>41 414</u> 27 814	<u>46 437</u> 27 814	<u>48 640</u> 27 814	<u>32 988</u> 27 814

212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>47 301</u> 28 229	<u>46 860</u> 28 229	<u>41 565</u> 28 229	<u>37 215</u> 28 229	<u>33 999</u> 28 437	<u>46 860</u> 28 229
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>46 043</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>40 307</u> 26 996	<u>35 957</u> 26 996	<u>32 732</u> 27 194	<u>45 602</u> 26 996
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>46 318</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>40 582</u> 27 266	<u>36 232</u> 27 266	<u>33 009</u> 27 466	<u>45 878</u> 27 266
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>46 735</u> 27 675	<u>46 294</u> 27 675	<u>40 999</u> 27 675	<u>36 649</u> 27 675	<u>33 429</u> 27 878	<u>46 294</u> 27 675
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>47 158</u> 28 090	<u>46 718</u> 28 090	<u>41 423</u> 28 090	<u>37 073</u> 28 090	<u>33 856</u> 28 296	<u>46 718</u> 28 090
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>47 588</u> 28 511	<u>47 147</u> 28 511	<u>41 852</u> 28 511	<u>37 502</u> 28 511	<u>34 289</u> 28 720	<u>47 147</u> 28 511
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>46 318</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>40 582</u> 27 266	<u>36 232</u> 27 266	<u>33 009</u> 27 466	<u>45 878</u> 27 266
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>46 596</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>40 860</u> 27 538	<u>36 510</u> 27 538	<u>33 289</u> 27 740	<u>46 155</u> 27 538
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>47 018</u> 27 952	<u>46 577</u> 27 952	<u>41 282</u> 27 952	<u>36 932</u> 27 952	<u>33 714</u> 28 157	<u>46 577</u> 27 952
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>47 445</u> 28 371	<u>47 005</u> 28 371	<u>41 710</u> 28 371	<u>37 360</u> 28 371	<u>34 145</u> 28 579	<u>47 005</u> 28 371
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>47 879</u> 28 796	<u>47 439</u> 28 796	<u>42 144</u> 28 796	<u>37 793</u> 28 796	<u>34 582</u> 29 008	<u>47 439</u> 28 796
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>46 596</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>40 860</u> 27 538	<u>36 510</u> 27 538	<u>33 289</u> 27 740	<u>46 155</u> 27 538
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>46 878</u> 27 814	<u>46 437</u> 27 814	<u>41 142</u> 27 814	<u>36 792</u> 27 814	<u>33 573</u> 28 019	<u>46 437</u> 27 814

212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 877</u> 28 231	<u>41 024</u> 28 231	<u>50 387</u> 28 231	<u>41 839</u> 28 231	<u>46 862</u> 28 231	<u>49 065</u> 28 231	<u>33 413</u> 28 231
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 309</u> 28 655	<u>41 456</u> 28 655	<u>50 819</u> 28 655	<u>42 271</u> 28 655	<u>47 294</u> 28 655	<u>49 497</u> 28 655	<u>33 845</u> 28 655
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 747</u> 29 084	<u>41 894</u> 29 084	<u>51 257</u> 29 084	<u>42 709</u> 29 084	<u>47 732</u> 29 084	<u>49 935</u> 29 084	<u>34 283</u> 29 084
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 294</u> 28 640	<u>41 441</u> 28 640	<u>50 804</u> 28 640	<u>42 256</u> 28 640	<u>47 279</u> 28 640	<u>49 482</u> 28 640	<u>33 830</u> 28 640
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 586</u> 28 927	<u>41 733</u> 28 927	<u>51 097</u> 28 927	<u>42 548</u> 28 927	<u>47 572</u> 28 927	<u>49 775</u> 28 927	<u>34 122</u> 28 927
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 360	<u>42 175</u> 29 360	<u>51 539</u> 29 360	<u>42 991</u> 29 360	<u>48 014</u> 29 360	<u>50 217</u> 29 360	<u>34 565</u> 29 360
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 478</u> 29 801	<u>42 625</u> 29 801	<u>51 989</u> 29 801	<u>43 440</u> 29 801	<u>48 463</u> 29 801	<u>50 667</u> 29 801	<u>35 014</u> 29 801
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 934</u> 30 248	<u>43 081</u> 30 248	<u>52 445</u> 30 248	<u>43 896</u> 30 248	<u>48 919</u> 30 248	<u>51 123</u> 30 248	<u>35 470</u> 30 248
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 597</u> 28 613	<u>41 413</u> 28 613	<u>50 777</u> 28 613	<u>42 229</u> 28 613	<u>47 497</u> 28 613	<u>49 455</u> 28 613	<u>33 802</u> 28 613
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 557</u> 28 898	<u>41 704</u> 28 898	<u>51 067</u> 28 898	<u>42 519</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>49 745</u> 28 898	<u>34 093</u> 28 898
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 331	<u>42 145</u> 29 331	<u>51 509</u> 29 331	<u>42 961</u> 29 331	<u>47 984</u> 29 331	<u>50 187</u> 29 331	<u>34 535</u> 29 331
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 447</u> 29 771	<u>42 594</u> 29 771	<u>51 957</u> 29 771	<u>43 409</u> 29 771	<u>48 432</u> 29 771	<u>50 635</u> 29 771	<u>34 983</u> 29 771
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 903</u> 30 217	<u>43 050</u> 30 217	<u>52 413</u> 30 217	<u>43 865</u> 30 217	<u>48 888</u> 30 217	<u>51 091</u> 30 217	<u>35 439</u> 30 217

212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>47 303</u> 28 231	<u>46 862</u> 28 231	<u>41 567</u> 28 231	<u>37 217</u> 28 231	<u>34 001</u> 28 439	<u>46 862</u> 28 231
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>47 735</u> 28 655	<u>47 294</u> 28 655	<u>41 999</u> 28 655	<u>37 649</u> 28 655	<u>34 436</u> 28 865	<u>47 294</u> 28 655
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>48 173</u> 29 084	<u>47 732</u> 29 084	<u>42 437</u> 29 084	<u>38 087</u> 29 084	<u>34 878</u> 29 298	<u>47 732</u> 29 084
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>47 720</u> 28 640	<u>47 279</u> 28 640	<u>41 984</u> 28 640	<u>37 634</u> 28 640	<u>34 421</u> 28 851	<u>47 279</u> 28 640
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>48 012</u> 28 927	<u>47 572</u> 28 927	<u>42 277</u> 28 927	<u>37 926</u> 28 927	<u>34 716</u> 29 139	<u>47 572</u> 28 927
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>48 454</u> 29 360	<u>48 014</u> 29 360	<u>42 719</u> 29 360	<u>38 369</u> 29 360	<u>35 161</u> 29 576	<u>48 014</u> 29 360
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>48 904</u> 29 801	<u>48 463</u> 29 801	<u>43 168</u> 29 801	<u>38 818</u> 29 801	<u>35 614</u> 30 020	<u>48 463</u> 29 801
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>49 360</u> 30 248	<u>48 919</u> 30 248	<u>43 624</u> 30 248	<u>39 274</u> 30 248	<u>36 074</u> 30 470	<u>48 919</u> 30 248
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>47 692</u> 28 613	<u>47 497</u> 28 613	<u>41 957</u> 28 613	<u>37 607</u> 28 613	<u>34 332</u> 28 763	<u>47 497</u> 28 613
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>47 983</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>42 247</u> 28 898	<u>37 897</u> 28 898	<u>34 624</u> 29 049	<u>47 542</u> 28 898
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>48 425</u> 29 331	<u>47 984</u> 29 331	<u>42 689</u> 29 331	<u>38 339</u> 29 331	<u>35 068</u> 29 485	<u>47 984</u> 29 331
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>48 873</u> 29 771	<u>48 432</u> 29 771	<u>43 137</u> 29 771	<u>38 787</u> 29 771	<u>35 519</u> 29 927	<u>48 432</u> 29 771
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>49 329</u> 30 217	<u>48 888</u> 30 217	<u>43 593</u> 30 217	<u>39 243</u> 30 217	<u>35 977</u> 30 376	<u>48 888</u> 30 217

212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 557</u> 28 898	<u>41 704</u> 28 898	<u>51 067</u> 28 898	<u>42 519</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>49 745</u> 28 898	<u>34 093</u> 28 898
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 186	<u>41 998</u> 29 186	<u>51 361</u> 29 186	<u>42 813</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>50 040</u> 29 186	<u>34 387</u> 29 186
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 298</u> 29 625	<u>42 445</u> 29 625	<u>51 809</u> 29 625	<u>43 260</u> 29 625	<u>48 284</u> 29 625	<u>50 487</u> 29 625	<u>34 834</u> 29 625
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 751</u> 30 069	<u>42 898</u> 30 069	<u>52 261</u> 30 069	<u>43 713</u> 30 069	<u>48 736</u> 30 069	<u>50 939</u> 30 069	<u>35 287</u> 30 069
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 211</u> 30 520	<u>43 358</u> 30 520	<u>52 721</u> 30 520	<u>44 173</u> 30 520	<u>49 196</u> 30 520	<u>51 399</u> 30 520	<u>35 747</u> 30 520
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 186	<u>41 998</u> 29 186	<u>51 361</u> 29 186	<u>42 813</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>50 040</u> 29 186	<u>34 387</u> 29 186
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 148</u> 29 478	<u>42 295</u> 29 478	<u>51 659</u> 29 478	<u>43 110</u> 29 478	<u>48 134</u> 29 478	<u>50 337</u> 29 478	<u>34 684</u> 29 478
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 600</u> 29 921	<u>42 747</u> 29 921	<u>52 110</u> 29 921	<u>43 562</u> 29 921	<u>48 585</u> 29 921	<u>50 788</u> 29 921	<u>35 136</u> 29 921
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 370	<u>43 205</u> 30 370	<u>52 568</u> 30 370	<u>44 020</u> 30 370	<u>49 043</u> 30 370	<u>51 246</u> 30 370	<u>35 594</u> 30 370
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 522</u> 30 825	<u>43 669</u> 30 825	<u>53 033</u> 30 825	<u>44 484</u> 30 825	<u>49 508</u> 30 825	<u>51 711</u> 30 825	<u>36 058</u> 30 825
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 042</u> 30 354	<u>43 189</u> 30 354	<u>52 552</u> 30 354	<u>44 004</u> 30 354	<u>49 027</u> 30 354	<u>51 230</u> 30 354	<u>35 578</u> 30 354
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 352</u> 30 658	<u>43 499</u> 30 658	<u>52 863</u> 30 658	<u>44 314</u> 30 658	<u>49 337</u> 30 658	<u>51 541</u> 30 658	<u>35 888</u> 30 658
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 821</u> 31 118	<u>43 968</u> 31 118	<u>53 331</u> 31 118	<u>44 783</u> 31 118	<u>49 806</u> 31 118	<u>52 009</u> 31 118	<u>36 357</u> 31 118

212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>47 983</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>42 247</u> 28 898	<u>37 897</u> 28 898	<u>34 624</u> 29 049	<u>47 542</u> 28 898
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>48 277</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>42 541</u> 29 186	<u>38 191</u> 29 186	<u>34 920</u> 29 339	<u>47 836</u> 29 186
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>48 724</u> 29 625	<u>48 284</u> 29 625	<u>42 989</u> 29 625	<u>38 638</u> 29 625	<u>35 370</u> 29 780	<u>48 284</u> 29 625
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>49 177</u> 30 069	<u>48 736</u> 30 069	<u>43 441</u> 30 069	<u>39 091</u> 30 069	<u>35 825</u> 30 226	<u>48 736</u> 30 069
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>49 637</u> 30 520	<u>49 196</u> 30 520	<u>43 901</u> 30 520	<u>39 551</u> 30 520	<u>36 287</u> 30 680	<u>49 196</u> 30 520
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>48 277</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>42 541</u> 29 186	<u>38 191</u> 29 186	<u>34 920</u> 29 339	<u>47 836</u> 29 186
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>48 574</u> 29 478	<u>48 134</u> 29 478	<u>42 839</u> 29 478	<u>38 489</u> 29 478	<u>35 219</u> 29 633	<u>48 134</u> 29 478
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>49 026</u> 29 921	<u>48 585</u> 29 921	<u>43 290</u> 29 921	<u>38 940</u> 29 921	<u>35 673</u> 30 078	<u>48 585</u> 29 921
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>49 484</u> 30 370	<u>49 043</u> 30 370	<u>43 748</u> 30 370	<u>39 398</u> 30 370	<u>36 133</u> 30 529	<u>49 043</u> 30 370
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>49 948</u> 30 825	<u>49 508</u> 30 825	<u>44 213</u> 30 825	<u>39 862</u> 30 825	<u>36 600</u> 30 986	<u>49 508</u> 30 825
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>49 468</u> 30 354	<u>49 027</u> 30 354	<u>43 732</u> 30 354	<u>39 382</u> 30 354	<u>36 117</u> 30 513	<u>49 027</u> 30 354
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>49 778</u> 30 658	<u>49 337</u> 30 658	<u>44 042</u> 30 658	<u>39 692</u> 30 658	<u>36 429</u> 30 819	<u>49 337</u> 30 658
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>50 247</u> 31 118	<u>49 806</u> 31 118	<u>44 511</u> 31 118	<u>40 161</u> 31 118	<u>36 900</u> 31 281	<u>49 806</u> 31 118

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 297</u> 31 584	<u>44 444</u> 31 584	<u>53 807</u> 31 584	<u>45 259</u> 31 584	<u>50 282</u> 31 584	<u>52 485</u> 31 584	<u>36 833</u> 31 584
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 779</u> 32 057	<u>44 926</u> 32 057	<u>54 290</u> 32 057	<u>45 742</u> 32 057	<u>50 765</u> 32 057	<u>52 968</u> 32 057	<u>37 316</u> 32 057
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 086</u> 30 074	<u>42 903</u> 30 074	<u>52 267</u> 30 074	<u>43 718</u> 30 074	<u>48 986</u> 30 074	<u>50 945</u> 30 074	<u>35 292</u> 30 074
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 062</u> 30 374	<u>43 209</u> 30 374	<u>52 573</u> 30 374	<u>44 025</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>51 251</u> 30 374	<u>35 599</u> 30 374
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 527</u> 30 830	<u>43 674</u> 30 830	<u>53 038</u> 30 830	<u>44 489</u> 30 830	<u>49 512</u> 30 830	<u>51 716</u> 30 830	<u>36 063</u> 30 830
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 999</u> 31 292	<u>44 146</u> 31 292	<u>53 509</u> 31 292	<u>44 961</u> 31 292	<u>49 984</u> 31 292	<u>52 187</u> 31 292	<u>36 535</u> 31 292
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 478</u> 31 762	<u>44 625</u> 31 762	<u>53 988</u> 31 762	<u>45 440</u> 31 762	<u>50 463</u> 31 762	<u>52 666</u> 31 762	<u>37 014</u> 31 762
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 062</u> 30 374	<u>43 209</u> 30 374	<u>52 573</u> 30 374	<u>44 025</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>51 251</u> 30 374	<u>35 599</u> 30 374
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 372</u> 30 678	<u>43 519</u> 30 678	<u>52 883</u> 30 678	<u>44 334</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>51 561</u> 30 678	<u>35 908</u> 30 678
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 842</u> 31 138	<u>43 989</u> 31 138	<u>53 352</u> 31 138	<u>44 804</u> 31 138	<u>49 827</u> 31 138	<u>52 030</u> 31 138	<u>36 378</u> 31 138
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 319</u> 31 606	<u>44 466</u> 31 606	<u>53 829</u> 31 606	<u>45 281</u> 31 606	<u>50 304</u> 31 606	<u>52 507</u> 31 606	<u>36 855</u> 31 606
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 802</u> 32 079	<u>44 949</u> 32 079	<u>54 312</u> 32 079	<u>45 764</u> 32 079	<u>50 787</u> 32 079	<u>52 990</u> 32 079	<u>37 338</u> 32 079
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 372</u> 30 678	<u>43 519</u> 30 678	<u>52 883</u> 30 678	<u>44 334</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>51 561</u> 30 678	<u>35 908</u> 30 678

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>50 723</u> 31 584	<u>50 282</u> 31 584	<u>44 987</u> 31 584	<u>40 637</u> 31 584	<u>37 379</u> 31 750	<u>50 282</u> 31 584
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>51 205</u> 32 057	<u>50 765</u> 32 057	<u>45 470</u> 32 057	<u>41 120</u> 32 057	<u>37 864</u> 32 226	<u>50 765</u> 32 057
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>49 182</u> 30 074	<u>48 986</u> 30 074	<u>43 446</u> 30 074	<u>39 096</u> 30 074	<u>36 144</u> 30 539	<u>48 986</u> 30 074
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>49 489</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>43 753</u> 30 374	<u>39 403</u> 30 374	<u>36 453</u> 30 842	<u>49 048</u> 30 374
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 512</u> 30 830	<u>44 217</u> 30 830	<u>39 867</u> 30 830	<u>36 925</u> 31 305	<u>49 512</u> 30 830
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>50 425</u> 31 292	<u>49 984</u> 31 292	<u>44 689</u> 31 292	<u>40 339</u> 31 292	<u>37 404</u> 31 774	<u>49 984</u> 31 292
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 463</u> 31 762	<u>45 168</u> 31 762	<u>40 818</u> 31 762	<u>37 890</u> 32 251	<u>50 463</u> 31 762
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>49 489</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>43 753</u> 30 374	<u>39 403</u> 30 374	<u>36 453</u> 30 842	<u>49 048</u> 30 374
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>49 798</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>44 063</u> 30 678	<u>39 712</u> 30 678	<u>36 768</u> 31 151	<u>49 358</u> 30 678
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>50 268</u> 31 138	<u>49 827</u> 31 138	<u>44 532</u> 31 138	<u>40 182</u> 31 138	<u>37 245</u> 31 618	<u>49 827</u> 31 138
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>50 745</u> 31 606	<u>50 304</u> 31 606	<u>45 009</u> 31 606	<u>40 659</u> 31 606	<u>37 729</u> 32 093	<u>50 304</u> 31 606
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>51 228</u> 32 079	<u>50 787</u> 32 079	<u>45 492</u> 32 079	<u>41 142</u> 32 079	<u>38 219</u> 32 574	<u>50 787</u> 32 079
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>49 798</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>44 063</u> 30 678	<u>39 712</u> 30 678	<u>36 768</u> 31 151	<u>49 358</u> 30 678

212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 685</u> 30 984	<u>43 832</u> 30 984	<u>53 195</u> 30 984	<u>44 647</u> 30 984	<u>49 670</u> 30 984	<u>51 874</u> 30 984	<u>36 221</u> 30 984
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 160</u> 31 450	<u>44 307</u> 31 450	<u>53 670</u> 31 450	<u>45 122</u> 31 450	<u>50 145</u> 31 450	<u>52 348</u> 31 450	<u>36 696</u> 31 450
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 641</u> 31 922	<u>44 788</u> 31 922	<u>54 151</u> 31 922	<u>45 603</u> 31 922	<u>50 626</u> 31 922	<u>52 829</u> 31 922	<u>37 177</u> 31 922
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 129</u> 32 400	<u>45 276</u> 32 400	<u>54 640</u> 32 400	<u>46 091</u> 32 400	<u>51 114</u> 32 400	<u>53 318</u> 32 400	<u>37 665</u> 32 400
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 624</u> 31 905	<u>44 771</u> 31 905	<u>54 135</u> 31 905	<u>45 586</u> 31 905	<u>50 610</u> 31 905	<u>52 813</u> 31 905	<u>37 160</u> 31 905
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 949</u> 32 224	<u>45 096</u> 32 224	<u>54 460</u> 32 224	<u>45 912</u> 32 224	<u>50 935</u> 32 224	<u>53 138</u> 32 224	<u>37 486</u> 32 224
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 443</u> 32 708	<u>45 590</u> 32 708	<u>54 953</u> 32 708	<u>46 405</u> 32 708	<u>51 428</u> 32 708	<u>53 631</u> 32 708	<u>37 979</u> 32 708
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 943</u> 33 199	<u>46 090</u> 33 199	<u>55 454</u> 33 199	<u>46 906</u> 33 199	<u>51 929</u> 33 199	<u>54 132</u> 33 199	<u>38 480</u> 33 199
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 451</u> 33 697	<u>46 598</u> 33 697	<u>55 962</u> 33 697	<u>47 413</u> 33 697	<u>52 437</u> 33 697	<u>54 640</u> 33 697	<u>38 987</u> 33 697
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 652</u> 34 586	<u>46 754</u> 33 849	<u>56 118</u> 33 849	<u>47 569</u> 33 849	<u>52 837</u> 33 849	<u>54 796</u> 33 849	<u>39 143</u> 33 849
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 886</u> 35 103	<u>47 272</u> 34 357	<u>56 636</u> 34 357	<u>48 087</u> 34 357	<u>53 111</u> 34 357	<u>55 314</u> 34 357	<u>39 661</u> 34 357
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395

212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>50 111</u> 30 984	<u>49 670</u> 30 984	<u>44 375</u> 30 984	<u>40 025</u> 30 984	<u>37 085</u> 31 462	<u>49 670</u> 30 984
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>50 586</u> 31 450	<u>50 145</u> 31 450	<u>44 850</u> 31 450	<u>40 500</u> 31 450	<u>37 567</u> 31 935	<u>50 145</u> 31 450
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>51 067</u> 31 922	<u>50 626</u> 31 922	<u>45 331</u> 31 922	<u>40 981</u> 31 922	<u>38 056</u> 32 414	<u>50 626</u> 31 922
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>51 555</u> 32 400	<u>51 114</u> 32 400	<u>45 819</u> 32 400	<u>41 469</u> 32 400	<u>38 552</u> 32 900	<u>51 114</u> 32 400
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>51 050</u> 31 905	<u>50 610</u> 31 905	<u>45 315</u> 31 905	<u>40 965</u> 31 905	<u>38 039</u> 32 397	<u>50 610</u> 31 905
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>51 375</u> 32 224	<u>50 935</u> 32 224	<u>45 640</u> 32 224	<u>41 290</u> 32 224	<u>38 369</u> 32 721	<u>50 935</u> 32 224
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>51 869</u> 32 708	<u>51 428</u> 32 708	<u>46 133</u> 32 708	<u>41 783</u> 32 708	<u>38 870</u> 33 212	<u>51 428</u> 32 708
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>52 370</u> 33 199	<u>51 929</u> 33 199	<u>46 634</u> 33 199	<u>42 284</u> 33 199	<u>39 379</u> 33 710	<u>51 929</u> 33 199
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>52 877</u> 33 697	<u>52 437</u> 33 697	<u>47 142</u> 33 697	<u>42 792</u> 33 697	<u>39 894</u> 34 216	<u>52 437</u> 33 697
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>53 033</u> 33 849	<u>52 837</u> 33 849	<u>47 298</u> 33 849	<u>42 947</u> 33 849	<u>40 071</u> 34 390	<u>52 837</u> 33 849
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>53 551</u> 34 357	<u>53 111</u> 34 357	<u>47 816</u> 34 357	<u>43 466</u> 34 357	<u>40 596</u> 34 904	<u>53 111</u> 34 357
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 405</u> 36 161	<u>49 112</u> 36 161	<u>63 322</u> 36 161	<u>49 927</u> 36 161	<u>54 999</u> 36 161	<u>58 916</u> 36 161	<u>41 501</u> 36 161
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 516</u> 36 701	<u>49 663</u> 36 701	<u>63 874</u> 36 701	<u>50 478</u> 36 701	<u>55 551</u> 36 701	<u>59 467</u> 36 701	<u>42 052</u> 36 701
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 078</u> 37 252	<u>50 225</u> 37 252	<u>64 435</u> 37 252	<u>51 040</u> 37 252	<u>56 112</u> 37 252	<u>60 029</u> 37 252	<u>42 614</u> 37 252
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 648</u> 37 810	<u>50 794</u> 37 810	<u>65 005</u> 37 810	<u>51 610</u> 37 810	<u>56 682</u> 37 810	<u>60 599</u> 37 810	<u>43 184</u> 37 810
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 333</u> 36 521	<u>49 480</u> 36 521	<u>63 690</u> 36 521	<u>50 295</u> 36 521	<u>55 367</u> 36 521	<u>59 284</u> 36 521	<u>41 869</u> 36 521

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>55 391</u> 36 161	<u>54 999</u> 36 161	<u>49 655</u> 36 161	<u>45 305</u> 36 161	<u>41 878</u> 36 161	<u>54 999</u> 36 161
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>55 942</u> 36 701	<u>55 551</u> 36 701	<u>50 207</u> 36 701	<u>45 857</u> 36 701	<u>42 429</u> 36 701	<u>55 551</u> 36 701
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>56 504</u> 37 252	<u>56 112</u> 37 252	<u>50 768</u> 37 252	<u>46 418</u> 37 252	<u>42 991</u> 37 252	<u>56 112</u> 37 252
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>57 074</u> 37 810	<u>56 682</u> 37 810	<u>51 338</u> 37 810	<u>46 988</u> 37 810	<u>43 561</u> 37 810	<u>56 682</u> 37 810
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>55 759</u> 36 521	<u>55 367</u> 36 521	<u>50 023</u> 36 521	<u>45 673</u> 36 521	<u>42 246</u> 36 521	<u>55 367</u> 36 521

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 891</u> 37 069	<u>50 038</u> 37 069	<u>64 248</u> 37 069	<u>50 853</u> 37 069	<u>55 925</u> 37 069	<u>59 842</u> 37 069	<u>42 427</u> 37 069
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 458</u> 37 624	<u>50 605</u> 37 624	<u>64 815</u> 37 624	<u>51 420</u> 37 624	<u>56 492</u> 37 624	<u>60 409</u> 37 624	<u>42 994</u> 37 624
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 034</u> 38 189	<u>51 181</u> 38 189	<u>65 391</u> 38 189	<u>51 996</u> 38 189	<u>57 068</u> 38 189	<u>60 985</u> 38 189	<u>43 570</u> 38 189
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 822</u> 37 981	<u>50 969</u> 37 981	<u>65 179</u> 37 981	<u>51 784</u> 37 981	<u>56 856</u> 37 981	<u>60 773</u> 37 981	<u>43 358</u> 37 981
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 403</u> 38 551	<u>51 550</u> 38 551	<u>65 761</u> 38 551	<u>52 365</u> 38 551	<u>57 438</u> 38 551	<u>61 354</u> 38 551	<u>43 939</u> 38 551
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 993</u> 39 130	<u>52 140</u> 39 130	<u>66 351</u> 39 130	<u>52 955</u> 39 130	<u>58 027</u> 39 130	<u>61 944</u> 39 130	<u>44 529</u> 39 130
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 591</u> 39 716	<u>52 738</u> 39 716	<u>66 949</u> 39 716	<u>53 553</u> 39 716	<u>58 626</u> 39 716	<u>62 543</u> 39 716	<u>45 127</u> 39 716
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 749</u> 39 583	<u>52 602</u> 39 583	<u>60 350</u> 39 583	<u>53 418</u> 39 583	<u>58 751</u> 39 583	<u>60 057</u> 39 583	<u>44 992</u> 39 583
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 059</u> 40 174	<u>53 205</u> 40 174	<u>60 895</u> 40 174	<u>54 021</u> 40 174	<u>59 132</u> 40 174	<u>60 630</u> 40 174	<u>45 595</u> 40 174
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 672</u> 40 776	<u>53 819</u> 40 776	<u>61 508</u> 40 776	<u>54 634</u> 40 776	<u>59 746</u> 40 776	<u>61 244</u> 40 776	<u>46 208</u> 40 776
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 297</u> 41 388	<u>54 444</u> 41 388	<u>62 133</u> 41 388	<u>55 259</u> 41 388	<u>60 370</u> 41 388	<u>61 868</u> 41 388	<u>46 833</u> 41 388
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 856</u> 39 975	<u>53 003</u> 39 975	<u>60 692</u> 39 975	<u>53 818</u> 39 975	<u>58 929</u> 39 975	<u>60 428</u> 39 975	<u>45 392</u> 39 975
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 467</u> 40 575	<u>53 614</u> 40 575	<u>61 303</u> 40 575	<u>54 429</u> 40 575	<u>59 541</u> 40 575	<u>61 039</u> 40 575	<u>46 003</u> 40 575

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>56 317</u> 37 069	<u>55 925</u> 37 069	<u>50 581</u> 37 069	<u>46 231</u> 37 069	<u>42 804</u> 37 069	<u>55 925</u> 37 069
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>56 884</u> 37 624	<u>56 492</u> 37 624	<u>51 148</u> 37 624	<u>46 798</u> 37 624	<u>43 371</u> 37 624	<u>56 492</u> 37 624
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>57 460</u> 38 189	<u>57 068</u> 38 189	<u>51 724</u> 38 189	<u>47 374</u> 38 189	<u>43 947</u> 38 189	<u>57 068</u> 38 189
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>57 248</u> 37 981	<u>56 856</u> 37 981	<u>51 512</u> 37 981	<u>47 162</u> 37 981	<u>43 735</u> 37 981	<u>56 856</u> 37 981
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>57 829</u> 38 551	<u>57 438</u> 38 551	<u>52 094</u> 38 551	<u>47 743</u> 38 551	<u>44 316</u> 38 551	<u>57 438</u> 38 551
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>58 419</u> 39 130	<u>58 027</u> 39 130	<u>52 683</u> 39 130	<u>48 333</u> 39 130	<u>44 906</u> 39 130	<u>58 027</u> 39 130
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>59 017</u> 39 716	<u>58 626</u> 39 716	<u>53 282</u> 39 716	<u>48 932</u> 39 716	<u>45 504</u> 39 716	<u>58 626</u> 39 716
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>58 882</u> 39 583	<u>58 751</u> 39 583	<u>53 146</u> 39 583	<u>48 796</u> 39 583	<u>45 861</u> 40 065	<u>58 751</u> 39 583
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>59 485</u> 40 174	<u>59 132</u> 40 174	<u>53 749</u> 40 174	<u>49 399</u> 40 174	<u>46 472</u> 40 664	<u>59 132</u> 40 174
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>60 098</u> 40 776	<u>59 746</u> 40 776	<u>54 363</u> 40 776	<u>50 012</u> 40 776	<u>47 093</u> 41 273	<u>59 746</u> 40 776
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>60 723</u> 41 388	<u>60 370</u> 41 388	<u>54 987</u> 41 388	<u>50 637</u> 41 388	<u>47 725</u> 41 893	<u>60 370</u> 41 388
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>59 282</u> 39 975	<u>58 929</u> 39 975	<u>53 546</u> 39 975	<u>49 196</u> 39 975	<u>46 266</u> 40 463	<u>58 929</u> 39 975
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>59 893</u> 40 575	<u>59 541</u> 40 575	<u>54 158</u> 40 575	<u>49 808</u> 40 575	<u>46 885</u> 41 070	<u>59 541</u> 40 575

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 088</u> 41 184	<u>54 235</u> 41 184	<u>61 925</u> 41 184	<u>55 051</u> 41 184	<u>60 162</u> 41 184	<u>61 660</u> 41 184	<u>46 625</u> 41 184
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 718</u> 41 801	<u>54 865</u> 41 801	<u>62 554</u> 41 801	<u>55 680</u> 41 801	<u>60 792</u> 41 801	<u>62 290</u> 41 801	<u>47 254</u> 41 801
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 487</u> 41 575	<u>54 634</u> 41 575	<u>62 324</u> 41 575	<u>55 450</u> 41 575	<u>60 561</u> 41 575	<u>62 059</u> 41 575	<u>47 024</u> 41 575
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 124</u> 42 199	<u>55 271</u> 42 199	<u>62 960</u> 42 199	<u>56 086</u> 42 199	<u>61 197</u> 42 199	<u>62 695</u> 42 199	<u>47 660</u> 42 199
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 769</u> 42 831	<u>55 916</u> 42 831	<u>63 605</u> 42 831	<u>56 731</u> 42 831	<u>61 842</u> 42 831	<u>63 340</u> 42 831	<u>48 305</u> 42 831
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>46 424</u> 43 474	<u>56 571</u> 43 474	<u>64 260</u> 43 474	<u>57 386</u> 43 474	<u>62 498</u> 43 474	<u>63 996</u> 43 474	<u>48 960</u> 43 474
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 339</u> 40 450	<u>53 396</u> 40 361	<u>62 584</u> 40 361	<u>54 211</u> 40 361	<u>59 235</u> 40 361	<u>61 262</u> 40 361	<u>45 785</u> 40 361
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 958</u> 41 056	<u>54 013</u> 40 966	<u>63 201</u> 40 966	<u>54 829</u> 40 966	<u>59 852</u> 40 966	<u>61 879</u> 40 966	<u>46 403</u> 40 966
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 586</u> 41 672	<u>54 640</u> 41 581	<u>63 828</u> 41 581	<u>55 455</u> 41 581	<u>60 479</u> 41 581	<u>62 506</u> 41 581	<u>47 029</u> 41 581
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 224</u> 42 297	<u>55 277</u> 42 205	<u>64 464</u> 42 205	<u>56 092</u> 42 205	<u>61 115</u> 42 205	<u>63 142</u> 42 205	<u>47 666</u> 42 205
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 752</u> 40 854	<u>53 808</u> 40 765	<u>62 995</u> 40 765	<u>54 623</u> 40 765	<u>59 646</u> 40 765	<u>61 673</u> 40 765	<u>46 197</u> 40 765
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 377</u> 41 467	<u>54 431</u> 41 376	<u>63 619</u> 41 376	<u>55 247</u> 41 376	<u>60 270</u> 41 376	<u>62 297</u> 41 376	<u>46 820</u> 41 376
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 011</u> 42 089	<u>55 065</u> 41 997	<u>64 252</u> 41 997	<u>55 880</u> 41 997	<u>60 903</u> 41 997	<u>62 930</u> 41 997	<u>47 454</u> 41 997

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>60 515</u> 41 184	<u>60 162</u> 41 184	<u>54 779</u> 41 184	<u>50 429</u> 41 184	<u>47 514</u> 41 686	<u>60 162</u> 41 184
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>61 144</u> 41 801	<u>60 792</u> 41 801	<u>55 409</u> 41 801	<u>51 059</u> 41 801	<u>48 152</u> 42 311	<u>60 792</u> 41 801
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>60 914</u> 41 575	<u>60 561</u> 41 575	<u>55 178</u> 41 575	<u>50 828</u> 41 575	<u>47 918</u> 42 082	<u>60 561</u> 41 575
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>61 550</u> 42 199	<u>61 197</u> 42 199	<u>55 814</u> 42 199	<u>51 464</u> 42 199	<u>48 562</u> 42 714	<u>61 197</u> 42 199
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>62 195</u> 42 831	<u>61 842</u> 42 831	<u>56 459</u> 42 831	<u>52 109</u> 42 831	<u>49 215</u> 43 354	<u>61 842</u> 42 831
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>62 850</u> 43 474	<u>62 498</u> 43 474	<u>57 115</u> 43 474	<u>52 765</u> 43 474	<u>49 878</u> 44 004	<u>62 498</u> 43 474
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>59 675</u> 40 361	<u>59 235</u> 40 361	<u>53 940</u> 40 361	<u>49 590</u> 40 361	<u>46 300</u> 40 496	<u>59 235</u> 40 361
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>60 293</u> 40 966	<u>59 852</u> 40 966	<u>54 557</u> 40 966	<u>50 207</u> 40 966	<u>46 919</u> 41 103	<u>59 852</u> 40 966
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>60 919</u> 41 581	<u>60 479</u> 41 581	<u>55 184</u> 41 581	<u>50 834</u> 41 581	<u>47 548</u> 41 719	<u>60 479</u> 41 581
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>61 556</u> 42 205	<u>61 115</u> 42 205	<u>55 820</u> 42 205	<u>51 470</u> 42 205	<u>48 186</u> 42 346	<u>61 115</u> 42 205
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>60 087</u> 40 765	<u>59 646</u> 40 765	<u>54 351</u> 40 765	<u>50 001</u> 40 765	<u>46 712</u> 40 900	<u>59 646</u> 40 765
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>60 710</u> 41 376	<u>60 270</u> 41 376	<u>54 975</u> 41 376	<u>50 625</u> 41 376	<u>47 338</u> 41 514	<u>60 270</u> 41 376
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>61 344</u> 41 997	<u>60 903</u> 41 997	<u>55 608</u> 41 997	<u>51 258</u> 41 997	<u>47 973</u> 42 137	<u>60 903</u> 41 997

212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 656</u> 42 721	<u>55 707</u> 42 627	<u>64 895</u> 42 627	<u>56 523</u> 42 627	<u>61 546</u> 42 627	<u>63 573</u> 42 627	<u>48 097</u> 42 627
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 418</u> 42 488	<u>55 471</u> 42 395	<u>64 658</u> 42 395	<u>56 286</u> 42 395	<u>61 309</u> 42 395	<u>63 336</u> 42 395	<u>47 860</u> 42 395
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 069</u> 43 126	<u>56 120</u> 43 032	<u>65 307</u> 43 032	<u>56 935</u> 43 032	<u>61 959</u> 43 032	<u>63 985</u> 43 032	<u>48 509</u> 43 032
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 729</u> 43 772	<u>56 778</u> 43 677	<u>65 965</u> 43 677	<u>57 593</u> 43 677	<u>62 616</u> 43 677	<u>64 643</u> 43 677	<u>49 167</u> 43 677
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 399</u> 44 429	<u>57 447</u> 44 332	<u>66 634</u> 44 332	<u>58 262</u> 44 332	<u>63 285</u> 44 332	<u>65 312</u> 44 332	<u>49 836</u> 44 332
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 155</u> 42 230	<u>55 208</u> 42 138	<u>64 396</u> 42 138	<u>56 023</u> 42 138	<u>61 047</u> 42 138	<u>63 074</u> 42 138	<u>47 597</u> 42 138
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 802</u> 42 864	<u>55 853</u> 42 770	<u>65 041</u> 42 770	<u>56 668</u> 42 770	<u>61 692</u> 42 770	<u>63 719</u> 42 770	<u>48 242</u> 42 770
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 457</u> 43 506	<u>56 507</u> 43 411	<u>65 694</u> 43 411	<u>57 322</u> 43 411	<u>62 345</u> 43 411	<u>64 372</u> 43 411	<u>48 896</u> 43 411
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 123</u> 44 159	<u>57 171</u> 44 062	<u>66 359</u> 44 062	<u>57 986</u> 44 062	<u>63 010</u> 44 062	<u>65 037</u> 44 062	<u>49 560</u> 44 062
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 586</u> 42 652	<u>55 638</u> 42 559	<u>64 825</u> 42 559	<u>56 453</u> 42 559	<u>61 476</u> 42 559	<u>63 503</u> 42 559	<u>48 027</u> 42 559
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 239</u> 43 292	<u>56 289</u> 43 198	<u>65 477</u> 43 198	<u>57 105</u> 43 198	<u>62 128</u> 43 198	<u>64 155</u> 43 198	<u>48 678</u> 43 198
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 901</u> 43 942	<u>56 950</u> 43 846	<u>66 138</u> 43 846	<u>57 766</u> 43 846	<u>62 789</u> 43 846	<u>64 816</u> 43 846	<u>49 340</u> 43 846
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 574</u> 44 601	<u>57 621</u> 44 503	<u>66 809</u> 44 503	<u>58 436</u> 44 503	<u>63 460</u> 44 503	<u>65 487</u> 44 503	<u>50 010</u> 44 503

212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>61 987</u> 42 627	<u>61 546</u> 42 627	<u>56 251</u> 42 627	<u>51 901</u> 42 627	<u>48 619</u> 42 769	<u>61 546</u> 42 627
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>61 750</u> 42 395	<u>61 309</u> 42 395	<u>56 014</u> 42 395	<u>51 664</u> 42 395	<u>48 381</u> 42 536	<u>61 309</u> 42 395
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>62 399</u> 43 032	<u>61 959</u> 43 032	<u>56 663</u> 43 032	<u>52 313</u> 43 032	<u>49 032</u> 43 175	<u>61 959</u> 43 032
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>63 057</u> 43 677	<u>62 616</u> 43 677	<u>57 321</u> 43 677	<u>52 971</u> 43 677	<u>49 693</u> 43 822	<u>62 616</u> 43 677
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>63 726</u> 44 332	<u>63 285</u> 44 332	<u>57 990</u> 44 332	<u>53 640</u> 44 332	<u>50 363</u> 44 480	<u>63 285</u> 44 332
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>61 487</u> 42 138	<u>61 047</u> 42 138	<u>55 752</u> 42 138	<u>51 402</u> 42 138	<u>48 118</u> 42 278	<u>61 047</u> 42 138
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>62 132</u> 42 770	<u>61 692</u> 42 770	<u>56 397</u> 42 770	<u>52 047</u> 42 770	<u>48 765</u> 42 913	<u>61 692</u> 42 770
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>62 786</u> 43 411	<u>62 345</u> 43 411	<u>57 050</u> 43 411	<u>52 700</u> 43 411	<u>49 421</u> 43 556	<u>62 345</u> 43 411
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>63 450</u> 44 062	<u>63 010</u> 44 062	<u>57 715</u> 44 062	<u>53 365</u> 44 062	<u>50 087</u> 44 209	<u>63 010</u> 44 062
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>61 917</u> 42 559	<u>61 476</u> 42 559	<u>56 181</u> 42 559	<u>51 831</u> 42 559	<u>48 549</u> 42 701	<u>61 476</u> 42 559
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>62 568</u> 43 198	<u>62 128</u> 43 198	<u>56 833</u> 43 198	<u>52 483</u> 43 198	<u>49 202</u> 43 342	<u>62 128</u> 43 198
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>63 230</u> 43 846	<u>62 789</u> 43 846	<u>57 494</u> 43 846	<u>53 144</u> 43 846	<u>49 866</u> 43 992	<u>62 789</u> 43 846
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>63 900</u> 44 503	<u>63 460</u> 44 503	<u>58 165</u> 44 503	<u>53 815</u> 44 503	<u>50 539</u> 44 652	<u>63 460</u> 44 503

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 327</u> 44 359	<u>57 375</u> 44 262	<u>66 562</u> 44 262	<u>58 190</u> 44 262	<u>63 213</u> 44 262	<u>65 240</u> 44 262	<u>49 764</u> 44 262
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 005</u> 45 024	<u>58 052</u> 44 926	<u>67 239</u> 44 926	<u>58 867</u> 44 926	<u>63 890</u> 44 926	<u>65 917</u> 44 926	<u>50 441</u> 44 926
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 694</u> 45 699	<u>58 739</u> 45 599	<u>67 926</u> 45 599	<u>59 554</u> 45 599	<u>64 577</u> 45 599	<u>66 604</u> 45 599	<u>51 128</u> 45 599
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 393</u> 46 384	<u>59 436</u> 46 283	<u>68 624</u> 46 283	<u>60 252</u> 46 283	<u>65 275</u> 46 283	<u>67 302</u> 46 283	<u>51 826</u> 46 283
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 983</u> 44 022	<u>57 032</u> 43 926	<u>66 219</u> 43 926	<u>57 847</u> 43 926	<u>62 870</u> 43 926	<u>64 897</u> 43 926	<u>49 421</u> 43 926
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 656</u> 44 682	<u>57 704</u> 44 584	<u>66 891</u> 44 584	<u>58 519</u> 44 584	<u>63 542</u> 44 584	<u>65 569</u> 44 584	<u>50 093</u> 44 584
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 340</u> 45 353	<u>58 386</u> 45 253	<u>67 574</u> 45 253	<u>59 201</u> 45 253	<u>64 225</u> 45 253	<u>66 252</u> 45 253	<u>50 775</u> 45 253
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 034</u> 46 033	<u>59 078</u> 45 932	<u>68 266</u> 45 932	<u>59 894</u> 45 932	<u>64 917</u> 45 932	<u>66 944</u> 45 932	<u>51 468</u> 45 932
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 432</u> 44 462	<u>57 480</u> 44 365	<u>66 667</u> 44 365	<u>58 295</u> 44 365	<u>63 318</u> 44 365	<u>65 345</u> 44 365	<u>49 869</u> 44 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 113</u> 45 129	<u>58 159</u> 45 031	<u>67 346</u> 45 031	<u>58 974</u> 45 031	<u>63 998</u> 45 031	<u>66 025</u> 45 031	<u>50 548</u> 45 031
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 803</u> 45 806	<u>58 848</u> 45 706	<u>68 035</u> 45 706	<u>59 663</u> 45 706	<u>64 687</u> 45 706	<u>66 714</u> 45 706	<u>51 237</u> 45 706
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 503</u> 46 493	<u>59 547</u> 46 391	<u>68 734</u> 46 391	<u>60 362</u> 46 391	<u>65 385</u> 46 391	<u>67 412</u> 46 391	<u>51 936</u> 46 391
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 246</u> 46 240	<u>59 290</u> 46 139	<u>68 477</u> 46 139	<u>60 105</u> 46 139	<u>65 128</u> 46 139	<u>67 155</u> 46 139	<u>51 679</u> 46 139

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>63 654</u> 44 262	<u>63 213</u> 44 262	<u>57 918</u> 44 262	<u>53 568</u> 44 262	<u>50 291</u> 44 409	<u>63 213</u> 44 262
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>64 331</u> 44 926	<u>63 890</u> 44 926	<u>58 595</u> 44 926	<u>54 245</u> 44 926	<u>50 971</u> 45 075	<u>63 890</u> 44 926
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>65 018</u> 45 599	<u>64 577</u> 45 599	<u>59 282</u> 45 599	<u>54 932</u> 45 599	<u>51 660</u> 45 751	<u>64 577</u> 45 599
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>65 715</u> 46 283	<u>65 275</u> 46 283	<u>59 980</u> 46 283	<u>55 630</u> 46 283	<u>52 360</u> 46 437	<u>65 275</u> 46 283
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>63 311</u> 43 926	<u>62 870</u> 43 926	<u>57 575</u> 43 926	<u>53 225</u> 43 926	<u>49 947</u> 44 072	<u>62 870</u> 43 926
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>63 983</u> 44 584	<u>63 542</u> 44 584	<u>58 247</u> 44 584	<u>53 897</u> 44 584	<u>50 621</u> 44 733	<u>63 542</u> 44 584
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>64 665</u> 45 253	<u>64 225</u> 45 253	<u>58 930</u> 45 253	<u>54 580</u> 45 253	<u>51 306</u> 45 404	<u>64 225</u> 45 253
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>65 358</u> 45 932	<u>64 917</u> 45 932	<u>59 622</u> 45 932	<u>55 272</u> 45 932	<u>52 001</u> 46 085	<u>64 917</u> 45 932
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>63 759</u> 44 365	<u>63 318</u> 44 365	<u>58 023</u> 44 365	<u>53 673</u> 44 365	<u>50 397</u> 44 513	<u>63 318</u> 44 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>64 438</u> 45 031	<u>63 998</u> 45 031	<u>58 703</u> 45 031	<u>54 352</u> 45 031	<u>51 078</u> 45 181	<u>63 998</u> 45 031
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>65 127</u> 45 706	<u>64 687</u> 45 706	<u>59 392</u> 45 706	<u>55 041</u> 45 706	<u>51 770</u> 45 858	<u>64 687</u> 45 706
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>65 826</u> 46 391	<u>65 385</u> 46 391	<u>60 090</u> 46 391	<u>55 740</u> 46 391	<u>52 471</u> 46 546	<u>65 385</u> 46 391
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>65 569</u> 46 139	<u>65 128</u> 46 139	<u>59 833</u> 46 139	<u>55 483</u> 46 139	<u>52 213</u> 46 293	<u>65 128</u> 46 139

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 953</u> 46 934	<u>59 996</u> 46 831	<u>69 183</u> 46 831	<u>60 811</u> 46 831	<u>65 834</u> 46 831	<u>67 861</u> 46 831	<u>52 385</u> 46 831
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 672</u> 47 638	<u>60 713</u> 47 534	<u>69 900</u> 47 534	<u>61 528</u> 47 534	<u>66 551</u> 47 534	<u>68 578</u> 47 534	<u>53 102</u> 47 534
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 401</u> 48 353	<u>61 440</u> 48 247	<u>70 627</u> 48 247	<u>62 255</u> 48 247	<u>67 279</u> 48 247	<u>69 305</u> 48 247	<u>53 829</u> 48 247
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 616</u> 18 171	<u>30 722</u> 18 132	<u>39 909</u> 18 132	<u>31 537</u> 18 132	<u>36 561</u> 18 132	<u>38 587</u> 18 132	<u>23 111</u> 18 132
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>25 866</u> 23 318	<u>35 961</u> 23 268	<u>45 148</u> 23 268	<u>36 776</u> 23 268	<u>41 799</u> 23 268	<u>43 826</u> 23 268	<u>28 350</u> 23 268
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 162</u> 23 609	<u>36 256</u> 23 557	<u>45 444</u> 23 557	<u>37 072</u> 23 557	<u>42 095</u> 23 557	<u>44 122</u> 23 557	<u>28 646</u> 23 557
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 845	<u>36 496</u> 23 793	<u>45 684</u> 23 793	<u>37 312</u> 23 793	<u>42 335</u> 23 793	<u>44 362</u> 23 793	<u>28 886</u> 23 793
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 084	<u>36 740</u> 24 031	<u>45 927</u> 24 031	<u>37 555</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>44 605</u> 24 031	<u>29 129</u> 24 031
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 015</u> 24 445	<u>37 107</u> 24 392	<u>46 295</u> 24 392	<u>37 922</u> 24 392	<u>42 946</u> 24 392	<u>44 973</u> 24 392	<u>29 496</u> 24 392
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 388</u> 24 811	<u>37 480</u> 24 757	<u>46 667</u> 24 757	<u>38 295</u> 24 757	<u>43 319</u> 24 757	<u>45 345</u> 24 757	<u>29 869</u> 24 757

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>66 275</u> 46 831	<u>65 834</u> 46 831	<u>60 539</u> 46 831	<u>56 189</u> 46 831	<u>52 921</u> 46 987	<u>65 834</u> 46 831
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>66 992</u> 47 534	<u>66 551</u> 47 534	<u>61 256</u> 47 534	<u>56 906</u> 47 534	<u>53 640</u> 47 692	<u>66 551</u> 47 534
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>67 719</u> 48 247	<u>67 279</u> 48 247	<u>61 984</u> 48 247	<u>57 633</u> 48 247	<u>54 370</u> 48 408	<u>67 279</u> 48 247
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>37 001</u> 18 132	<u>36 561</u> 18 132	<u>31 265</u> 18 132	<u>26 915</u> 18 132	<u>23 550</u> 18 192	<u>36 561</u> 18 132
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>42 240</u> 23 268	<u>41 799</u> 23 268	<u>36 504</u> 23 268	<u>32 154</u> 23 268	<u>28 806</u> 23 345	<u>41 799</u> 23 268
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>42 535</u> 23 557	<u>42 095</u> 23 557	<u>36 800</u> 23 557	<u>32 450</u> 23 557	<u>29 103</u> 23 636	<u>42 095</u> 23 557
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>42 776</u> 23 793	<u>42 335</u> 23 793	<u>37 040</u> 23 793	<u>32 690</u> 23 793	<u>29 343</u> 23 872	<u>42 335</u> 23 793
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>43 019</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>37 283</u> 24 031	<u>32 933</u> 24 031	<u>29 587</u> 24 111	<u>42 578</u> 24 031
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>43 386</u> 24 392	<u>42 946</u> 24 392	<u>37 651</u> 24 392	<u>33 301</u> 24 392	<u>29 956</u> 24 473	<u>42 946</u> 24 392
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>43 759</u> 24 757	<u>43 319</u> 24 757	<u>38 023</u> 24 757	<u>33 673</u> 24 757	<u>30 330</u> 24 840	<u>43 319</u> 24 757

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 769</u> 25 184	<u>37 859</u> 25 129	<u>47 047</u> 25 129	<u>38 675</u> 25 129	<u>43 698</u> 25 129	<u>45 725</u> 25 129	<u>30 249</u> 25 129
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 084	<u>36 740</u> 24 031	<u>45 927</u> 24 031	<u>37 555</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>44 605</u> 24 031	<u>29 129</u> 24 031
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 324	<u>36 984</u> 24 271	<u>46 171</u> 24 271	<u>37 799</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>44 849</u> 24 271	<u>29 373</u> 24 271
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 264</u> 24 689	<u>37 356</u> 24 635	<u>46 543</u> 24 635	<u>38 171</u> 24 635	<u>43 194</u> 24 635	<u>45 221</u> 24 635	<u>29 745</u> 24 635
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 642</u> 25 060	<u>37 733</u> 25 005	<u>46 920</u> 25 005	<u>38 548</u> 25 005	<u>43 571</u> 25 005	<u>45 598</u> 25 005	<u>30 122</u> 25 005
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 025</u> 25 436	<u>38 115</u> 25 380	<u>47 303</u> 25 380	<u>38 931</u> 25 380	<u>43 954</u> 25 380	<u>45 981</u> 25 380	<u>30 505</u> 25 380
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 324	<u>36 984</u> 24 271	<u>46 171</u> 24 271	<u>37 799</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>44 849</u> 24 271	<u>29 373</u> 24 271
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 568	<u>37 233</u> 24 514	<u>46 420</u> 24 514	<u>38 048</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>45 098</u> 24 514	<u>29 622</u> 24 514
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 516</u> 24 937	<u>37 608</u> 24 882	<u>46 795</u> 24 882	<u>38 423</u> 24 882	<u>43 446</u> 24 882	<u>45 473</u> 24 882	<u>29 997</u> 24 882
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 897</u> 25 310	<u>37 988</u> 25 255	<u>47 175</u> 25 255	<u>38 803</u> 25 255	<u>43 826</u> 25 255	<u>45 853</u> 25 255	<u>30 377</u> 25 255
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 284</u> 25 689	<u>38 374</u> 25 633	<u>47 561</u> 25 633	<u>39 189</u> 25 633	<u>44 212</u> 25 633	<u>46 239</u> 25 633	<u>30 763</u> 25 633
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 568	<u>37 233</u> 24 514	<u>46 420</u> 24 514	<u>38 048</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>45 098</u> 24 514	<u>29 622</u> 24 514
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 391</u> 24 813	<u>37 482</u> 24 759	<u>46 670</u> 24 759	<u>38 297</u> 24 759	<u>43 321</u> 24 759	<u>45 348</u> 24 759	<u>29 871</u> 24 759

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>44 138</u> 25 129	<u>43 698</u> 25 129	<u>38 403</u> 25 129	<u>34 053</u> 25 129	<u>30 711</u> 25 213	<u>43 698</u> 25 129
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>43 019</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>37 283</u> 24 031	<u>32 933</u> 24 031	<u>29 587</u> 24 111	<u>42 578</u> 24 031
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>43 263</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>37 527</u> 24 271	<u>33 177</u> 24 271	<u>29 833</u> 24 352	<u>42 822</u> 24 271
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 194</u> 24 635	<u>37 899</u> 24 635	<u>33 549</u> 24 635	<u>30 206</u> 24 717	<u>43 194</u> 24 635
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 25 005	<u>43 571</u> 25 005	<u>38 276</u> 25 005	<u>33 926</u> 25 005	<u>30 584</u> 25 088	<u>43 571</u> 25 005
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>44 395</u> 25 380	<u>43 954</u> 25 380	<u>38 659</u> 25 380	<u>34 309</u> 25 380	<u>30 968</u> 25 465	<u>43 954</u> 25 380
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>43 263</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>37 527</u> 24 271	<u>33 177</u> 24 271	<u>29 833</u> 24 352	<u>42 822</u> 24 271
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>43 512</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>37 776</u> 24 514	<u>33 426</u> 24 514	<u>30 082</u> 24 596	<u>43 071</u> 24 514
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>43 887</u> 24 882	<u>43 446</u> 24 882	<u>38 151</u> 24 882	<u>33 801</u> 24 882	<u>30 458</u> 24 965	<u>43 446</u> 24 882
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>44 267</u> 25 255	<u>43 826</u> 25 255	<u>38 531</u> 25 255	<u>34 181</u> 25 255	<u>30 840</u> 25 339	<u>43 826</u> 25 255
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>44 653</u> 25 633	<u>44 212</u> 25 633	<u>38 917</u> 25 633	<u>34 567</u> 25 633	<u>31 227</u> 25 719	<u>44 212</u> 25 633
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>43 512</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>37 776</u> 24 514	<u>33 426</u> 24 514	<u>30 082</u> 24 596	<u>43 071</u> 24 514
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 321</u> 24 759	<u>38 026</u> 24 759	<u>33 676</u> 24 759	<u>30 332</u> 24 842	<u>43 321</u> 24 759

212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 770</u> 25 185	<u>37 860</u> 25 130	<u>47 048</u> 25 130	<u>38 676</u> 25 130	<u>43 699</u> 25 130	<u>45 726</u> 25 130	<u>30 250</u> 25 130
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 155</u> 25 563	<u>38 245</u> 25 507	<u>47 432</u> 25 507	<u>39 060</u> 25 507	<u>44 084</u> 25 507	<u>46 111</u> 25 507	<u>30 634</u> 25 507
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 546</u> 25 946	<u>38 635</u> 25 890	<u>47 822</u> 25 890	<u>39 450</u> 25 890	<u>44 474</u> 25 890	<u>46 501</u> 25 890	<u>31 024</u> 25 890
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 816</u> 24 250	<u>36 909</u> 24 197	<u>46 096</u> 24 197	<u>37 724</u> 24 197	<u>42 747</u> 24 197	<u>44 774</u> 24 197	<u>29 298</u> 24 197
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 063</u> 24 492	<u>37 155</u> 24 439	<u>46 343</u> 24 439	<u>37 971</u> 24 439	<u>42 994</u> 24 439	<u>45 021</u> 24 439	<u>29 545</u> 24 439
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 313</u> 24 738	<u>37 405</u> 24 684	<u>46 592</u> 24 684	<u>38 220</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>45 270</u> 24 684	<u>29 794</u> 24 684
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 691</u> 25 108	<u>37 782</u> 25 053	<u>46 970</u> 25 053	<u>38 597</u> 25 053	<u>43 621</u> 25 053	<u>45 648</u> 25 053	<u>30 171</u> 25 053
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 076</u> 25 485	<u>38 166</u> 25 429	<u>47 353</u> 25 429	<u>38 981</u> 25 429	<u>44 004</u> 25 429	<u>46 031</u> 25 429	<u>30 555</u> 25 429
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 867	<u>38 555</u> 25 811	<u>47 742</u> 25 811	<u>39 370</u> 25 811	<u>44 393</u> 25 811	<u>46 420</u> 25 811	<u>30 944</u> 25 811
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 313</u> 24 738	<u>37 405</u> 24 684	<u>46 592</u> 24 684	<u>38 220</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>45 270</u> 24 684	<u>29 794</u> 24 684
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 566</u> 24 985	<u>37 657</u> 24 930	<u>46 844</u> 24 930	<u>38 472</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>45 522</u> 24 930	<u>30 046</u> 24 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 948</u> 25 360	<u>38 038</u> 25 304	<u>47 226</u> 25 304	<u>38 853</u> 25 304	<u>43 877</u> 25 304	<u>45 904</u> 25 304	<u>30 427</u> 25 304

212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>44 140</u> 25 130	<u>43 699</u> 25 130	<u>38 404</u> 25 130	<u>34 054</u> 25 130	<u>30 712</u> 25 214	<u>43 699</u> 25 130
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>44 524</u> 25 507	<u>44 084</u> 25 507	<u>38 789</u> 25 507	<u>34 438</u> 25 507	<u>31 098</u> 25 592	<u>44 084</u> 25 507
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>44 914</u> 25 890	<u>44 474</u> 25 890	<u>39 179</u> 25 890	<u>34 828</u> 25 890	<u>31 489</u> 25 976	<u>44 474</u> 25 890
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>43 188</u> 24 197	<u>42 747</u> 24 197	<u>37 452</u> 24 197	<u>33 102</u> 24 197	<u>29 757</u> 24 278	<u>42 747</u> 24 197
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>43 434</u> 24 439	<u>42 994</u> 24 439	<u>37 699</u> 24 439	<u>33 349</u> 24 439	<u>30 005</u> 24 520	<u>42 994</u> 24 439
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>43 684</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>37 948</u> 24 684	<u>33 598</u> 24 684	<u>30 255</u> 24 766	<u>43 244</u> 24 684
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>44 061</u> 25 053	<u>43 621</u> 25 053	<u>38 326</u> 25 053	<u>33 976</u> 25 053	<u>30 634</u> 25 137	<u>43 621</u> 25 053
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>44 445</u> 25 429	<u>44 004</u> 25 429	<u>38 709</u> 25 429	<u>34 359</u> 25 429	<u>31 018</u> 25 514	<u>44 004</u> 25 429
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 834</u> 25 811	<u>44 393</u> 25 811	<u>39 098</u> 25 811	<u>34 748</u> 25 811	<u>31 409</u> 25 897	<u>44 393</u> 25 811
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>43 684</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>37 948</u> 24 684	<u>33 598</u> 24 684	<u>30 255</u> 24 766	<u>43 244</u> 24 684
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 936</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>38 200</u> 24 930	<u>33 850</u> 24 930	<u>30 508</u> 25 014	<u>43 495</u> 24 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>44 317</u> 25 304	<u>43 877</u> 25 304	<u>38 582</u> 25 304	<u>34 232</u> 25 304	<u>30 890</u> 25 389	<u>43 877</u> 25 304

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 336</u> 25 740	<u>38 425</u> 25 684	<u>47 612</u> 25 684	<u>39 240</u> 25 684	<u>44 264</u> 25 684	<u>46 291</u> 25 684	<u>30 814</u> 25 684
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 730</u> 26 126	<u>38 818</u> 26 069	<u>48 006</u> 26 069	<u>39 634</u> 26 069	<u>44 657</u> 26 069	<u>46 684</u> 26 069	<u>31 208</u> 26 069
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 566</u> 24 985	<u>37 657</u> 24 930	<u>46 844</u> 24 930	<u>38 472</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>45 522</u> 24 930	<u>30 046</u> 24 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 820</u> 25 235	<u>37 911</u> 25 179	<u>47 098</u> 25 179	<u>38 726</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>45 776</u> 25 179	<u>30 300</u> 25 179
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 207</u> 25 614	<u>38 297</u> 25 558	<u>47 484</u> 25 558	<u>39 112</u> 25 558	<u>44 135</u> 25 558	<u>46 162</u> 25 558	<u>30 686</u> 25 558
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 599</u> 25 998	<u>38 688</u> 25 941	<u>47 875</u> 25 941	<u>39 503</u> 25 941	<u>44 526</u> 25 941	<u>46 553</u> 25 941	<u>31 077</u> 25 941
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 996</u> 26 387	<u>39 084</u> 26 330	<u>48 271</u> 26 330	<u>39 899</u> 26 330	<u>44 923</u> 26 330	<u>46 950</u> 26 330	<u>31 473</u> 26 330
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 820</u> 25 235	<u>37 911</u> 25 179	<u>47 098</u> 25 179	<u>38 726</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>45 776</u> 25 179	<u>30 300</u> 25 179
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 25 487	<u>38 168</u> 25 432	<u>47 355</u> 25 432	<u>38 983</u> 25 432	<u>44 006</u> 25 432	<u>46 033</u> 25 432	<u>30 557</u> 25 432
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 869	<u>38 557</u> 25 813	<u>47 744</u> 25 813	<u>39 372</u> 25 813	<u>44 395</u> 25 813	<u>46 422</u> 25 813	<u>30 946</u> 25 813
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 258	<u>38 952</u> 26 201	<u>48 140</u> 26 201	<u>39 767</u> 26 201	<u>44 791</u> 26 201	<u>46 818</u> 26 201	<u>31 341</u> 26 201
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 265</u> 26 652	<u>39 353</u> 26 593	<u>48 540</u> 26 593	<u>40 168</u> 26 593	<u>45 192</u> 26 593	<u>47 218</u> 26 593	<u>31 742</u> 26 593
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3									

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 704</u> 25 684	<u>44 264</u> 25 684	<u>38 969</u> 25 684	<u>34 618</u> 25 684	<u>31 279</u> 25 769	<u>44 264</u> 25 684
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>45 097</u> 26 069	<u>44 657</u> 26 069	<u>39 362</u> 26 069	<u>35 012</u> 26 069	<u>31 673</u> 26 156	<u>44 657</u> 26 069
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 936</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>38 200</u> 24 930	<u>33 850</u> 24 930	<u>30 508</u> 25 014	<u>43 495</u> 24 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>44 190</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>38 454</u> 25 179	<u>34 104</u> 25 179	<u>30 763</u> 25 263	<u>43 749</u> 25 179
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>44 576</u> 25 558	<u>44 135</u> 25 558	<u>38 840</u> 25 558	<u>34 490</u> 25 558	<u>31 150</u> 25 643	<u>44 135</u> 25 558
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>44 967</u> 25 941	<u>44 526</u> 25 941	<u>39 231</u> 25 941	<u>34 881</u> 25 941	<u>31 542</u> 26 027	<u>44 526</u> 25 941
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>45 363</u> 26 330	<u>44 923</u> 26 330	<u>39 628</u> 26 330	<u>35 277</u> 26 330	<u>31 940</u> 26 417	<u>44 923</u> 26 330
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>44 190</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>38 454</u> 25 179	<u>34 104</u> 25 179	<u>30 763</u> 25 263	<u>43 749</u> 25 179
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>44 447</u> 25 432	<u>44 006</u> 25 432	<u>38 711</u> 25 432	<u>34 361</u> 25 432	<u>31 021</u> 25 516	<u>44 006</u> 25 432
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 836</u> 25 813	<u>44 395</u> 25 813	<u>39 100</u> 25 813	<u>34 750</u> 25 813	<u>31 411</u> 25 899	<u>44 395</u> 25 813
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>45 231</u> 26 201	<u>44 791</u> 26 201	<u>39 496</u> 26 201	<u>35 146</u> 26 201	<u>31 807</u> 26 288	<u>44 791</u> 26 201
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>45 632</u> 26 593	<u>45 192</u> 26 593	<u>39 896</u> 26 593	<u>35 546</u> 26 593	<u>32 210</u> 26 682	<u>45 192</u> 26 593
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

212-101-1901		3	1	2400	<u>28 009</u> 25 420	<u>38 099</u> 25 364	<u>47 287</u> 25 364	<u>38 915</u> 25 364	<u>43 938</u> 25 364	<u>45 965</u> 25 364	<u>30 489</u> 25 364
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 268</u> 25 674	<u>38 358</u> 25 617	<u>47 545</u> 25 617	<u>39 173</u> 25 617	<u>44 196</u> 25 617	<u>46 223</u> 25 617	<u>30 747</u> 25 617
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 530</u> 25 930	<u>38 619</u> 25 874	<u>47 806</u> 25 874	<u>39 434</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>46 484</u> 25 874	<u>31 008</u> 25 874
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 320	<u>39 016</u> 26 263	<u>48 203</u> 26 263	<u>39 831</u> 26 263	<u>44 854</u> 26 263	<u>46 881</u> 26 263	<u>31 405</u> 26 263
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 330</u> 26 715	<u>39 417</u> 26 656	<u>48 605</u> 26 656	<u>40 233</u> 26 656	<u>45 256</u> 26 656	<u>47 283</u> 26 656	<u>31 807</u> 26 656
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 115	<u>39 825</u> 27 056	<u>49 012</u> 27 056	<u>40 640</u> 27 056	<u>45 663</u> 27 056	<u>47 690</u> 27 056	<u>32 214</u> 27 056
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 530</u> 25 930	<u>38 619</u> 25 874	<u>47 806</u> 25 874	<u>39 434</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>46 484</u> 25 874	<u>31 008</u> 25 874
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 795</u> 26 191	<u>38 884</u> 26 133	<u>48 071</u> 26 133	<u>39 699</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>46 749</u> 26 133	<u>31 273</u> 26 133
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 196</u> 26 583	<u>39 283</u> 26 525	<u>48 471</u> 26 525	<u>40 099</u> 26 525	<u>45 122</u> 26 525	<u>47 149</u> 26 525	<u>31 673</u> 26 525
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 603</u> 26 982	<u>39 689</u> 26 923	<u>48 877</u> 26 923	<u>40 505</u> 26 923	<u>45 528</u> 26 923	<u>47 555</u> 26 923	<u>32 079</u> 26 923
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 015</u> 27 386	<u>40 101</u> 27 327	<u>49 288</u> 27 327	<u>40 916</u> 27 327	<u>45 939</u> 27 327	<u>47 966</u> 27 327	<u>32 490</u> 27 327
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 795</u> 26 191	<u>38 884</u> 26 133	<u>48 071</u> 26 133	<u>39 699</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>46 749</u> 26 133	<u>31 273</u> 26 133
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 061</u> 26 452	<u>39 149</u> 26 394	<u>48 337</u> 26 394	<u>39 965</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>47 015</u> 26 394	<u>31 539</u> 26 394

212-101-1901		3	1	2400	<u>44 378</u> 25 364	<u>43 938</u> 25 364	<u>38 643</u> 25 364	<u>34 293</u> 25 364	<u>30 952</u> 25 449	<u>43 938</u> 25 364
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>44 637</u> 25 617	<u>44 196</u> 25 617	<u>38 901</u> 25 617	<u>34 551</u> 25 617	<u>31 211</u> 25 703	<u>44 196</u> 25 617
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>44 898</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>39 163</u> 25 874	<u>34 812</u> 25 874	<u>31 473</u> 25 960	<u>44 458</u> 25 874
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>45 295</u> 26 263	<u>44 854</u> 26 263	<u>39 559</u> 26 263	<u>35 209</u> 26 263	<u>31 871</u> 26 350	<u>44 854</u> 26 263
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>45 696</u> 26 656	<u>45 256</u> 26 656	<u>39 961</u> 26 656	<u>35 611</u> 26 656	<u>32 274</u> 26 745	<u>45 256</u> 26 656
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>46 104</u> 27 056	<u>45 663</u> 27 056	<u>40 368</u> 27 056	<u>36 018</u> 27 056	<u>32 683</u> 27 146	<u>45 663</u> 27 056
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>44 898</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>39 163</u> 25 874	<u>34 812</u> 25 874	<u>31 473</u> 25 960	<u>44 458</u> 25 874
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>45 163</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>39 427</u> 26 133	<u>35 077</u> 26 133	<u>31 739</u> 26 220	<u>44 722</u> 26 133
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>45 563</u> 26 525	<u>45 122</u> 26 525	<u>39 827</u> 26 525	<u>35 477</u> 26 525	<u>32 140</u> 26 614	<u>45 122</u> 26 525
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>45 969</u> 26 923	<u>45 528</u> 26 923	<u>40 233</u> 26 923	<u>35 883</u> 26 923	<u>32 547</u> 27 013	<u>45 528</u> 26 923
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>46 380</u> 27 327	<u>45 939</u> 27 327	<u>40 644</u> 27 327	<u>36 294</u> 27 327	<u>32 960</u> 27 418	<u>45 939</u> 27 327
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>45 163</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>39 427</u> 26 133	<u>35 077</u> 26 133	<u>31 739</u> 26 220	<u>44 722</u> 26 133
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>45 429</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>39 693</u> 26 394	<u>35 343</u> 26 394	<u>32 005</u> 26 482	<u>44 988</u> 26 394

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 466</u> 26 849	<u>39 553</u> 26 790	<u>48 741</u> 26 790	<u>40 369</u> 26 790	<u>45 392</u> 26 790	<u>47 419</u> 26 790	<u>31 943</u> 26 790
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 252	<u>39 964</u> 27 192	<u>49 151</u> 27 192	<u>40 779</u> 27 192	<u>45 802</u> 27 192	<u>47 829</u> 27 192	<u>32 353</u> 27 192
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 294</u> 27 660	<u>40 380</u> 27 600	<u>49 567</u> 27 600	<u>41 195</u> 27 600	<u>46 218</u> 27 600	<u>48 245</u> 27 600	<u>32 769</u> 27 600
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 061</u> 26 452	<u>39 149</u> 26 394	<u>48 337</u> 26 394	<u>39 965</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>47 015</u> 26 394	<u>31 539</u> 26 394
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 332</u> 26 717	<u>39 419</u> 26 659	<u>48 607</u> 26 659	<u>40 235</u> 26 659	<u>45 258</u> 26 659	<u>47 285</u> 26 659	<u>31 809</u> 26 659
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 740</u> 27 117	<u>39 827</u> 27 058	<u>49 014</u> 27 058	<u>40 642</u> 27 058	<u>45 665</u> 27 058	<u>47 692</u> 27 058	<u>32 216</u> 27 058
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 156</u> 27 524	<u>40 241</u> 27 464	<u>49 429</u> 27 464	<u>41 057</u> 27 464	<u>46 080</u> 27 464	<u>48 107</u> 27 464	<u>32 630</u> 27 464
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 577</u> 27 937	<u>40 661</u> 27 876	<u>49 849</u> 27 876	<u>41 477</u> 27 876	<u>46 500</u> 27 876	<u>48 527</u> 27 876	<u>33 051</u> 27 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 917</u> 28 271	<u>41 001</u> 28 209	<u>50 188</u> 28 209	<u>41 816</u> 28 209	<u>46 840</u> 28 209	<u>48 866</u> 28 209	<u>33 390</u> 28 209
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 206</u> 28 554	<u>41 289</u> 28 492	<u>50 477</u> 28 492	<u>42 104</u> 28 492	<u>47 128</u> 28 492	<u>49 155</u> 28 492	<u>33 678</u> 28 492
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 497</u> 28 839	<u>41 580</u> 28 776	<u>50 767</u> 28 776	<u>42 395</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>49 445</u> 28 776	<u>33 969</u> 28 776
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 938</u> 29 272	<u>42 020</u> 29 208	<u>51 207</u> 29 208	<u>42 835</u> 29 208	<u>47 859</u> 29 208	<u>49 885</u> 29 208	<u>34 409</u> 29 208

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>45 833</u> 26 790	<u>45 392</u> 26 790	<u>40 097</u> 26 790	<u>35 747</u> 26 790	<u>32 411</u> 26 879	<u>45 392</u> 26 790
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>46 243</u> 27 192	<u>45 802</u> 27 192	<u>40 507</u> 27 192	<u>36 157</u> 27 192	<u>32 822</u> 27 283	<u>45 802</u> 27 192
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>46 659</u> 27 600	<u>46 218</u> 27 600	<u>40 923</u> 27 600	<u>36 573</u> 27 600	<u>33 239</u> 27 692	<u>46 218</u> 27 600
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>45 429</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>39 693</u> 26 394	<u>35 343</u> 26 394	<u>32 005</u> 26 482	<u>44 988</u> 26 394
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>45 699</u> 26 659	<u>45 258</u> 26 659	<u>39 963</u> 26 659	<u>35 613</u> 26 659	<u>32 276</u> 26 747	<u>45 258</u> 26 659
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>46 106</u> 27 058	<u>45 665</u> 27 058	<u>40 370</u> 27 058	<u>36 020</u> 27 058	<u>32 685</u> 27 148	<u>45 665</u> 27 058
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>46 520</u> 27 464	<u>46 080</u> 27 464	<u>40 785</u> 27 464	<u>36 435</u> 27 464	<u>33 101</u> 27 556	<u>46 080</u> 27 464
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 940</u> 27 876	<u>46 500</u> 27 876	<u>41 205</u> 27 876	<u>36 855</u> 27 876	<u>33 522</u> 27 969	<u>46 500</u> 27 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>47 280</u> 28 209	<u>46 840</u> 28 209	<u>41 544</u> 28 209	<u>37 194</u> 28 209	<u>33 863</u> 28 303	<u>46 840</u> 28 209
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>47 568</u> 28 492	<u>47 128</u> 28 492	<u>41 833</u> 28 492	<u>37 483</u> 28 492	<u>34 152</u> 28 587	<u>47 128</u> 28 492
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>47 859</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>42 123</u> 28 776	<u>37 773</u> 28 776	<u>34 444</u> 28 872	<u>47 418</u> 28 776
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>48 299</u> 29 208	<u>47 859</u> 29 208	<u>42 563</u> 29 208	<u>38 213</u> 29 208	<u>34 885</u> 29 305	<u>47 859</u> 29 208

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 386</u> 29 711	<u>42 467</u> 29 646	<u>51 654</u> 29 646	<u>43 282</u> 29 646	<u>48 305</u> 29 646	<u>50 332</u> 29 646	<u>34 856</u> 29 646
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 840</u> 30 156	<u>42 920</u> 30 091	<u>52 107</u> 30 091	<u>43 735</u> 30 091	<u>48 759</u> 30 091	<u>50 786</u> 30 091	<u>35 309</u> 30 091
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 497</u> 28 839	<u>41 580</u> 28 776	<u>50 767</u> 28 776	<u>42 395</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>49 445</u> 28 776	<u>33 969</u> 28 776
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 791</u> 29 128	<u>41 873</u> 29 064	<u>51 061</u> 29 064	<u>42 688</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>49 739</u> 29 064	<u>34 262</u> 29 064
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 237</u> 29 565	<u>42 318</u> 29 500	<u>51 505</u> 29 500	<u>43 133</u> 29 500	<u>48 156</u> 29 500	<u>50 183</u> 29 500	<u>34 707</u> 29 500
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 689</u> 30 008	<u>42 769</u> 29 942	<u>51 956</u> 29 942	<u>43 584</u> 29 942	<u>48 607</u> 29 942	<u>50 634</u> 29 942	<u>35 158</u> 29 942
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 147</u> 30 458	<u>43 227</u> 30 391	<u>52 414</u> 30 391	<u>44 042</u> 30 391	<u>49 065</u> 30 391	<u>51 092</u> 30 391	<u>35 616</u> 30 391
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 791</u> 29 128	<u>41 873</u> 29 064	<u>51 061</u> 29 064	<u>42 688</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>49 739</u> 29 064	<u>34 262</u> 29 064
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 088</u> 29 418	<u>42 169</u> 29 354	<u>51 356</u> 29 354	<u>42 984</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>50 034</u> 29 354	<u>34 558</u> 29 354
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 538</u> 29 860	<u>42 618</u> 29 794	<u>51 805</u> 29 794	<u>43 433</u> 29 794	<u>48 456</u> 29 794	<u>50 483</u> 29 794	<u>35 007</u> 29 794
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 995</u> 30 308	<u>43 074</u> 30 242	<u>52 262</u> 30 242	<u>43 890</u> 30 242	<u>48 913</u> 30 242	<u>50 940</u> 30 242	<u>35 464</u> 30 242
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 459</u> 30 763	<u>43 537</u> 30 696	<u>52 725</u> 30 696	<u>44 352</u> 30 696	<u>49 376</u> 30 696	<u>51 403</u> 30 696	<u>35 926</u> 30 696
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 088</u> 29 418	<u>42 169</u> 29 354	<u>51 356</u> 29 354	<u>42 984</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>50 034</u> 29 354	<u>34 558</u> 29 354

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>48 746</u> 29 646	<u>48 305</u> 29 646	<u>43 010</u> 29 646	<u>38 660</u> 29 646	<u>35 334</u> 29 745	<u>48 305</u> 29 646
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>49 199</u> 30 091	<u>48 759</u> 30 091	<u>43 464</u> 30 091	<u>39 113</u> 30 091	<u>35 789</u> 30 191	<u>48 759</u> 30 091
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>47 859</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>42 123</u> 28 776	<u>37 773</u> 28 776	<u>34 444</u> 28 872	<u>47 418</u> 28 776
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>48 152</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>42 417</u> 29 064	<u>38 067</u> 29 064	<u>34 738</u> 29 161	<u>47 712</u> 29 064
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>48 597</u> 29 500	<u>48 156</u> 29 500	<u>42 861</u> 29 500	<u>38 511</u> 29 500	<u>35 184</u> 29 598	<u>48 156</u> 29 500
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>49 048</u> 29 942	<u>48 607</u> 29 942	<u>43 312</u> 29 942	<u>38 962</u> 29 942	<u>35 637</u> 30 042	<u>48 607</u> 29 942
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>49 506</u> 30 391	<u>49 065</u> 30 391	<u>43 770</u> 30 391	<u>39 420</u> 30 391	<u>36 096</u> 30 492	<u>49 065</u> 30 391
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>48 152</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>42 417</u> 29 064	<u>38 067</u> 29 064	<u>34 738</u> 29 161	<u>47 712</u> 29 064
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>48 448</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>42 712</u> 29 354	<u>38 362</u> 29 354	<u>35 035</u> 29 452	<u>48 007</u> 29 354
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>48 897</u> 29 794	<u>48 456</u> 29 794	<u>43 161</u> 29 794	<u>38 811</u> 29 794	<u>35 485</u> 29 894	<u>48 456</u> 29 794
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>49 354</u> 30 242	<u>48 913</u> 30 242	<u>43 618</u> 30 242	<u>39 268</u> 30 242	<u>35 943</u> 30 343	<u>48 913</u> 30 242
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>49 816</u> 30 696	<u>49 376</u> 30 696	<u>44 081</u> 30 696	<u>39 731</u> 30 696	<u>36 408</u> 30 798	<u>49 376</u> 30 696
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>48 448</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>42 712</u> 29 354	<u>38 362</u> 29 354	<u>35 035</u> 29 452	<u>48 007</u> 29 354

212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 388</u> 29 713	<u>42 469</u> 29 648	<u>51 656</u> 29 648	<u>43 284</u> 29 648	<u>48 307</u> 29 648	<u>50 334</u> 29 648	<u>34 858</u> 29 648
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 842</u> 30 159	<u>42 922</u> 30 093	<u>52 110</u> 30 093	<u>43 737</u> 30 093	<u>48 761</u> 30 093	<u>50 788</u> 30 093	<u>35 311</u> 30 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 304</u> 30 611	<u>43 383</u> 30 544	<u>52 570</u> 30 544	<u>44 198</u> 30 544	<u>49 221</u> 30 544	<u>51 248</u> 30 544	<u>35 772</u> 30 544
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 772</u> 31 070	<u>43 850</u> 31 002	<u>53 038</u> 31 002	<u>44 665</u> 31 002	<u>49 689</u> 31 002	<u>51 716</u> 31 002	<u>36 239</u> 31 002
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 288</u> 30 595	<u>43 367</u> 30 529	<u>52 554</u> 30 529	<u>44 182</u> 30 529	<u>49 205</u> 30 529	<u>51 232</u> 30 529	<u>35 756</u> 30 529
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 601</u> 30 902	<u>43 679</u> 30 834	<u>52 866</u> 30 834	<u>44 494</u> 30 834	<u>49 517</u> 30 834	<u>51 544</u> 30 834	<u>36 068</u> 30 834
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 31 365	<u>44 150</u> 31 297	<u>53 338</u> 31 297	<u>44 965</u> 31 297	<u>49 989</u> 31 297	<u>52 016</u> 31 297	<u>36 539</u> 31 297
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 553</u> 31 836	<u>44 629</u> 31 766	<u>53 817</u> 31 766	<u>45 444</u> 31 766	<u>50 468</u> 31 766	<u>52 495</u> 31 766	<u>37 018</u> 31 766
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 040</u> 32 313	<u>45 115</u> 32 242	<u>54 302</u> 32 242	<u>45 930</u> 32 242	<u>50 953</u> 32 242	<u>52 980</u> 32 242	<u>37 504</u> 32 242
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 835</u> 30 151	<u>42 915</u> 30 085	<u>52 102</u> 30 085	<u>43 730</u> 30 085	<u>48 753</u> 30 085	<u>50 780</u> 30 085	<u>35 304</u> 30 085
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 142</u> 30 452	<u>43 221</u> 30 386	<u>52 409</u> 30 386	<u>44 036</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>51 087</u> 30 386	<u>35 610</u> 30 386
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 608</u> 30 909	<u>43 686</u> 30 842	<u>52 874</u> 30 842	<u>44 501</u> 30 842	<u>49 525</u> 30 842	<u>51 552</u> 30 842	<u>36 075</u> 30 842

212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>48 748</u> 29 648	<u>48 307</u> 29 648	<u>43 012</u> 29 648	<u>38 662</u> 29 648	<u>35 336</u> 29 747	<u>48 307</u> 29 648
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>49 201</u> 30 093	<u>48 761</u> 30 093	<u>43 466</u> 30 093	<u>39 116</u> 30 093	<u>35 791</u> 30 193	<u>48 761</u> 30 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>49 662</u> 30 544	<u>49 221</u> 30 544	<u>43 926</u> 30 544	<u>39 576</u> 30 544	<u>36 253</u> 30 646	<u>49 221</u> 30 544
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>50 129</u> 31 002	<u>49 689</u> 31 002	<u>44 394</u> 31 002	<u>40 044</u> 31 002	<u>36 722</u> 31 106	<u>49 689</u> 31 002
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>49 646</u> 30 529	<u>49 205</u> 30 529	<u>43 910</u> 30 529	<u>39 560</u> 30 529	<u>36 237</u> 30 630	<u>49 205</u> 30 529
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>49 958</u> 30 834	<u>49 517</u> 30 834	<u>44 222</u> 30 834	<u>39 872</u> 30 834	<u>36 550</u> 30 937	<u>49 517</u> 30 834
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>50 429</u> 31 297	<u>49 989</u> 31 297	<u>44 694</u> 31 297	<u>40 344</u> 31 297	<u>37 023</u> 31 401	<u>49 989</u> 31 297
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>50 908</u> 31 766	<u>50 468</u> 31 766	<u>45 173</u> 31 766	<u>40 823</u> 31 766	<u>37 503</u> 31 872	<u>50 468</u> 31 766
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>51 394</u> 32 242	<u>50 953</u> 32 242	<u>45 658</u> 32 242	<u>41 308</u> 32 242	<u>37 990</u> 32 349	<u>50 953</u> 32 242
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>49 194</u> 30 085	<u>48 753</u> 30 085	<u>43 458</u> 30 085	<u>39 108</u> 30 085	<u>35 783</u> 30 186	<u>48 753</u> 30 085
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>49 500</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>43 765</u> 30 386	<u>39 415</u> 30 386	<u>36 091</u> 30 487	<u>49 060</u> 30 386
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>49 965</u> 30 842	<u>49 525</u> 30 842	<u>44 230</u> 30 842	<u>39 880</u> 30 842	<u>36 557</u> 30 944	<u>49 525</u> 30 842

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 373	<u>44 159</u> 31 305	<u>53 346</u> 31 305	<u>44 974</u> 31 305	<u>49 997</u> 31 305	<u>52 024</u> 31 305	<u>36 548</u> 31 305
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 562</u> 31 844	<u>44 638</u> 31 774	<u>53 825</u> 31 774	<u>45 453</u> 31 774	<u>50 476</u> 31 774	<u>52 503</u> 31 774	<u>37 027</u> 31 774
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 142</u> 30 452	<u>43 221</u> 30 386	<u>52 409</u> 30 386	<u>44 036</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>51 087</u> 30 386	<u>35 610</u> 30 386
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 454</u> 30 758	<u>43 532</u> 30 690	<u>52 719</u> 30 690	<u>44 347</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>51 397</u> 30 690	<u>35 921</u> 30 690
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 924</u> 31 219	<u>44 001</u> 31 150	<u>53 189</u> 31 150	<u>44 816</u> 31 150	<u>49 840</u> 31 150	<u>51 867</u> 31 150	<u>36 390</u> 31 150
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 402</u> 31 687	<u>44 478</u> 31 618	<u>53 665</u> 31 618	<u>45 293</u> 31 618	<u>50 317</u> 31 618	<u>52 343</u> 31 618	<u>36 867</u> 31 618
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 886</u> 32 162	<u>44 961</u> 32 092	<u>54 149</u> 32 092	<u>45 777</u> 32 092	<u>50 800</u> 32 092	<u>52 827</u> 32 092	<u>37 350</u> 32 092
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 454</u> 30 758	<u>43 532</u> 30 690	<u>52 719</u> 30 690	<u>44 347</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>51 397</u> 30 690	<u>35 921</u> 30 690
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 767</u> 31 065	<u>43 845</u> 30 997	<u>53 032</u> 30 997	<u>44 660</u> 30 997	<u>49 683</u> 30 997	<u>51 710</u> 30 997	<u>36 234</u> 30 997
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>34 242</u> 31 530	<u>44 318</u> 31 461	<u>53 506</u> 31 461	<u>45 134</u> 31 461	<u>50 157</u> 31 461	<u>52 184</u> 31 461	<u>36 708</u> 31 461
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 725</u> 32 004	<u>44 801</u> 31 934	<u>53 988</u> 31 934	<u>45 616</u> 31 934	<u>50 639</u> 31 934	<u>52 666</u> 31 934	<u>37 190</u> 31 934
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 484	<u>45 289</u> 32 413	<u>54 477</u> 32 413	<u>46 104</u> 32 413	<u>51 128</u> 32 413	<u>53 155</u> 32 413	<u>37 678</u> 32 413
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 708</u> 31 987	<u>44 783</u> 31 917	<u>53 971</u> 31 917	<u>45 599</u> 31 917	<u>50 622</u> 31 917	<u>52 649</u> 31 917	<u>37 173</u> 31 917

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>50 438</u> 31 305	<u>49 997</u> 31 305	<u>44 702</u> 31 305	<u>40 352</u> 31 305	<u>37 031</u> 31 409	<u>49 997</u> 31 305
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>50 917</u> 31 774	<u>50 476</u> 31 774	<u>45 181</u> 31 774	<u>40 831</u> 31 774	<u>37 512</u> 31 880	<u>50 476</u> 31 774
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>49 500</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>43 765</u> 30 386	<u>39 415</u> 30 386	<u>36 091</u> 30 487	<u>49 060</u> 30 386
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>49 811</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>44 075</u> 30 690	<u>39 725</u> 30 690	<u>36 402</u> 30 793	<u>49 370</u> 30 690
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>50 280</u> 31 150	<u>49 840</u> 31 150	<u>44 545</u> 31 150	<u>40 195</u> 31 150	<u>36 873</u> 31 254	<u>49 840</u> 31 150
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>50 757</u> 31 618	<u>50 317</u> 31 618	<u>45 022</u> 31 618	<u>40 671</u> 31 618	<u>37 352</u> 31 723	<u>50 317</u> 31 618
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>51 240</u> 32 092	<u>50 800</u> 32 092	<u>45 505</u> 32 092	<u>41 155</u> 32 092	<u>37 837</u> 32 199	<u>50 800</u> 32 092
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>49 811</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>44 075</u> 30 690	<u>39 725</u> 30 690	<u>36 402</u> 30 793	<u>49 370</u> 30 690
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>50 124</u> 30 997	<u>49 683</u> 30 997	<u>44 388</u> 30 997	<u>40 038</u> 30 997	<u>36 716</u> 31 100	<u>49 683</u> 30 997
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>50 598</u> 31 461	<u>50 157</u> 31 461	<u>44 862</u> 31 461	<u>40 512</u> 31 461	<u>37 192</u> 31 566	<u>50 157</u> 31 461
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>51 080</u> 31 934	<u>50 639</u> 31 934	<u>45 344</u> 31 934	<u>40 994</u> 31 934	<u>37 675</u> 32 041	<u>50 639</u> 31 934
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>51 568</u> 32 413	<u>51 128</u> 32 413	<u>45 833</u> 32 413	<u>41 483</u> 32 413	<u>38 166</u> 32 521	<u>51 128</u> 32 413
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>51 063</u> 31 917	<u>50 622</u> 31 917	<u>45 327</u> 31 917	<u>40 977</u> 31 917	<u>37 658</u> 32 024	<u>50 622</u> 31 917

212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>35 034</u> 32 307	<u>45 109</u> 32 237	<u>54 297</u> 32 237	<u>45 924</u> 32 237	<u>50 948</u> 32 237	<u>52 975</u> 32 237	<u>37 498</u> 32 237
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>35 528</u> 32 792	<u>45 602</u> 32 720	<u>54 789</u> 32 720	<u>46 417</u> 32 720	<u>51 441</u> 32 720	<u>53 468</u> 32 720	<u>37 991</u> 32 720
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>36 031</u> 33 284	<u>46 104</u> 33 212	<u>55 291</u> 33 212	<u>46 919</u> 33 212	<u>51 942</u> 33 212	<u>53 969</u> 33 212	<u>38 493</u> 33 212
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>36 540</u> 33 783	<u>46 611</u> 33 709	<u>55 799</u> 33 709	<u>47 427</u> 33 709	<u>52 450</u> 33 709	<u>54 477</u> 33 709	<u>39 001</u> 33 709
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 588</u> 32 851	<u>45 662</u> 32 779	<u>54 849</u> 32 779	<u>46 477</u> 32 779	<u>51 501</u> 32 779	<u>53 528</u> 32 779	<u>38 051</u> 32 779
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 923</u> 33 179	<u>45 996</u> 33 107	<u>55 184</u> 33 107	<u>46 812</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>53 862</u> 33 107	<u>38 386</u> 33 107
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 431</u> 33 677	<u>46 503</u> 33 603	<u>55 691</u> 33 603	<u>47 318</u> 33 603	<u>52 342</u> 33 603	<u>54 369</u> 33 603	<u>38 892</u> 33 603
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 947</u> 34 182	<u>47 018</u> 34 108	<u>56 205</u> 34 108	<u>47 833</u> 34 108	<u>52 856</u> 34 108	<u>54 883</u> 34 108	<u>39 407</u> 34 108
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 470</u> 34 695	<u>47 539</u> 34 619	<u>56 727</u> 34 619	<u>48 355</u> 34 619	<u>53 378</u> 34 619	<u>55 405</u> 34 619	<u>39 929</u> 34 619
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 923</u> 33 179	<u>45 996</u> 33 107	<u>55 184</u> 33 107	<u>46 812</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>53 862</u> 33 107	<u>38 386</u> 33 107
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>36 262</u> 33 511	<u>46 334</u> 33 437	<u>55 521</u> 33 437	<u>47 149</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>54 199</u> 33 437	<u>38 723</u> 33 437
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 34 014	<u>46 846</u> 33 940	<u>56 033</u> 33 940	<u>47 661</u> 33 940	<u>52 685</u> 33 940	<u>54 712</u> 33 940	<u>39 235</u> 33 940

212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>51 388</u> 32 237	<u>50 948</u> 32 237	<u>45 653</u> 32 237	<u>41 303</u> 32 237	<u>37 985</u> 32 344	<u>50 948</u> 32 237
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>51 881</u> 32 720	<u>51 441</u> 32 720	<u>46 146</u> 32 720	<u>41 795</u> 32 720	<u>38 479</u> 32 829	<u>51 441</u> 32 720
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>52 383</u> 33 212	<u>51 942</u> 33 212	<u>46 647</u> 33 212	<u>42 297</u> 33 212	<u>38 983</u> 33 322	<u>51 942</u> 33 212
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>52 891</u> 33 709	<u>52 450</u> 33 709	<u>47 155</u> 33 709	<u>42 805</u> 33 709	<u>39 492</u> 33 822	<u>52 450</u> 33 709
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>51 941</u> 32 779	<u>51 501</u> 32 779	<u>46 206</u> 32 779	<u>41 855</u> 32 779	<u>38 540</u> 32 888	<u>51 501</u> 32 779
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>52 276</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>46 540</u> 33 107	<u>42 190</u> 33 107	<u>38 875</u> 33 217	<u>51 835</u> 33 107
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>52 782</u> 33 603	<u>52 342</u> 33 603	<u>47 047</u> 33 603	<u>42 697</u> 33 603	<u>39 384</u> 33 715	<u>52 342</u> 33 603
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>53 297</u> 34 108	<u>52 856</u> 34 108	<u>47 561</u> 34 108	<u>43 211</u> 34 108	<u>39 900</u> 34 221	<u>52 856</u> 34 108
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>53 818</u> 34 619	<u>53 378</u> 34 619	<u>48 083</u> 34 619	<u>43 733</u> 34 619	<u>40 423</u> 34 735	<u>53 378</u> 34 619
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>52 276</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>46 540</u> 33 107	<u>42 190</u> 33 107	<u>38 875</u> 33 217	<u>51 835</u> 33 107
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>52 613</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>46 877</u> 33 437	<u>42 527</u> 33 437	<u>39 214</u> 33 549	<u>52 172</u> 33 437
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>53 125</u> 33 940	<u>52 685</u> 33 940	<u>47 390</u> 33 940	<u>43 039</u> 33 940	<u>39 728</u> 34 053	<u>52 685</u> 33 940

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 295</u> 34 523	<u>47 365</u> 34 448	<u>56 552</u> 34 448	<u>48 180</u> 34 448	<u>53 203</u> 34 448	<u>55 230</u> 34 448	<u>39 754</u> 34 448
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 823</u> 35 041	<u>47 892</u> 34 965	<u>57 079</u> 34 965	<u>48 707</u> 34 965	<u>53 730</u> 34 965	<u>55 757</u> 34 965	<u>40 281</u> 34 965
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>36 262</u> 33 511	<u>46 334</u> 33 437	<u>55 521</u> 33 437	<u>47 149</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>54 199</u> 33 437	<u>38 723</u> 33 437
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 603</u> 33 845	<u>46 675</u> 33 771	<u>55 862</u> 33 771	<u>47 490</u> 33 771	<u>52 513</u> 33 771	<u>54 540</u> 33 771	<u>39 064</u> 33 771
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 122</u> 34 354	<u>47 192</u> 34 279	<u>56 380</u> 34 279	<u>48 007</u> 34 279	<u>53 031</u> 34 279	<u>55 058</u> 34 279	<u>39 581</u> 34 279
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 647</u> 34 869	<u>47 716</u> 34 793	<u>56 904</u> 34 793	<u>48 531</u> 34 793	<u>53 555</u> 34 793	<u>55 582</u> 34 793	<u>40 105</u> 34 793
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 181</u> 35 392	<u>48 249</u> 35 315	<u>57 436</u> 35 315	<u>49 064</u> 35 315	<u>54 087</u> 35 315	<u>56 114</u> 35 315	<u>40 638</u> 35 315
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 629</u> 34 851	<u>47 698</u> 34 775	<u>56 885</u> 34 775	<u>48 513</u> 34 775	<u>53 536</u> 34 775	<u>55 563</u> 34 775	<u>40 087</u> 34 775
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 984</u> 35 199	<u>48 053</u> 35 122	<u>57 240</u> 35 122	<u>48 868</u> 35 122	<u>53 891</u> 35 122	<u>55 918</u> 35 122	<u>40 442</u> 35 122
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 523</u> 35 728	<u>48 591</u> 35 650	<u>57 778</u> 35 650	<u>49 406</u> 35 650	<u>54 429</u> 35 650	<u>56 456</u> 35 650	<u>40 980</u> 35 650
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 070</u> 36 264	<u>49 136</u> 36 184	<u>58 323</u> 36 184	<u>49 951</u> 36 184	<u>54 974</u> 36 184	<u>57 001</u> 36 184	<u>41 525</u> 36 184
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 625</u> 36 808	<u>49 690</u> 36 728	<u>58 877</u> 36 728	<u>50 505</u> 36 728	<u>55 528</u> 36 728	<u>57 555</u> 36 728	<u>42 079</u> 36 728
212-101-2300	7473-2010	3									

25,

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>53 644</u> 34 448	<u>53 203</u> 34 448	<u>47 908</u> 34 448	<u>43 558</u> 34 448	<u>40 248</u> 34 563	<u>53 203</u> 34 448
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>54 171</u> 34 965	<u>53 730</u> 34 965	<u>48 435</u> 34 965	<u>44 085</u> 34 965	<u>40 777</u> 35 081	<u>53 730</u> 34 965
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>52 613</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>46 877</u> 33 437	<u>42 527</u> 33 437	<u>39 214</u> 33 549	<u>52 172</u> 33 437
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>52 954</u> 33 771	<u>52 513</u> 33 771	<u>47 218</u> 33 771	<u>42 868</u> 33 771	<u>39 556</u> 33 884	<u>52 513</u> 33 771
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>53 471</u> 34 279	<u>53 031</u> 34 279	<u>47 736</u> 34 279	<u>43 386</u> 34 279	<u>40 075</u> 34 393	<u>53 031</u> 34 279
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>53 995</u> 34 793	<u>53 555</u> 34 793	<u>48 260</u> 34 793	<u>43 910</u> 34 793	<u>40 601</u> 34 908	<u>53 555</u> 34 793
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>54 528</u> 35 315	<u>54 087</u> 35 315	<u>48 792</u> 35 315	<u>44 442</u> 35 315	<u>41 135</u> 35 432	<u>54 087</u> 35 315
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>53 977</u> 34 775	<u>53 536</u> 34 775	<u>48 241</u> 34 775	<u>43 891</u> 34 775	<u>40 582</u> 34 891	<u>53 536</u> 34 775
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>54 332</u> 35 122	<u>53 891</u> 35 122	<u>48 596</u> 35 122	<u>44 246</u> 35 122	<u>40 938</u> 35 239	<u>53 891</u> 35 122
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>54 870</u> 35 650	<u>54 429</u> 35 650	<u>49 134</u> 35 650	<u>44 784</u> 35 650	<u>41 478</u> 35 769	<u>54 429</u> 35 650
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>55 415</u> 36 184	<u>54 974</u> 36 184	<u>49 679</u> 36 184	<u>45 329</u> 36 184	<u>42 025</u> 36 305	<u>54 974</u> 36 184
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>55 969</u> 36 728	<u>55 528</u> 36 728	<u>50 233</u> 36 728	<u>45 883</u> 36 728	<u>42 581</u> 36 850	<u>55 528</u> 36 728
212-101-2300	25, 7473-2010	3								

212-101-2301		3	1	2400	<u>38 897</u> 36 094	<u>48 963</u> 36 015	<u>58 151</u> 36 015	<u>49 779</u> 36 015	<u>54 802</u> 36 015	<u>56 829</u> 36 015	<u>41 353</u> 36 015
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 449</u> 36 635	<u>49 514</u> 36 555	<u>58 702</u> 36 555	<u>50 329</u> 36 555	<u>55 353</u> 36 555	<u>57 380</u> 36 555	<u>41 903</u> 36 555
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 009</u> 37 185	<u>50 073</u> 37 104	<u>59 261</u> 37 104	<u>50 889</u> 37 104	<u>55 912</u> 37 104	<u>57 939</u> 37 104	<u>42 463</u> 37 104
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 579</u> 37 743	<u>50 641</u> 37 660	<u>59 829</u> 37 660	<u>51 457</u> 37 660	<u>56 480</u> 37 660	<u>58 507</u> 37 660	<u>43 031</u> 37 660
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 265</u> 36 455	<u>49 331</u> 36 376	<u>58 518</u> 36 376	<u>50 146</u> 36 376	<u>55 169</u> 36 376	<u>57 196</u> 36 376	<u>41 720</u> 36 376
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 823</u> 37 002	<u>49 887</u> 36 921	<u>59 074</u> 36 921	<u>50 702</u> 36 921	<u>55 726</u> 36 921	<u>57 752</u> 36 921	<u>42 276</u> 36 921
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 388</u> 37 557	<u>50 452</u> 37 474	<u>59 639</u> 37 474	<u>51 267</u> 37 474	<u>56 290</u> 37 474	<u>58 317</u> 37 474	<u>42 841</u> 37 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 964</u> 38 121	<u>51 026</u> 38 038	<u>60 213</u> 38 038	<u>51 841</u> 38 038	<u>56 865</u> 38 038	<u>58 891</u> 38 038	<u>43 415</u> 38 038
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 753</u> 37 913	<u>50 815</u> 37 831	<u>60 002</u> 37 831	<u>51 630</u> 37 831	<u>56 653</u> 37 831	<u>58 680</u> 37 831	<u>43 204</u> 37 831
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 332</u> 38 482	<u>51 394</u> 38 398	<u>60 581</u> 38 398	<u>52 209</u> 38 398	<u>57 232</u> 38 398	<u>59 259</u> 38 398	<u>43 783</u> 38 398
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 921</u> 39 059	<u>51 981</u> 38 974	<u>61 168</u> 38 974	<u>52 796</u> 38 974	<u>57 819</u> 38 974	<u>59 846</u> 38 974	<u>44 370</u> 38 974
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 519</u> 39 645	<u>52 578</u> 39 559	<u>61 765</u> 39 559	<u>53 393</u> 39 559	<u>58 416</u> 39 559	<u>60 443</u> 39 559	<u>44 967</u> 39 559
212-101-2500	7473-2010	3									

30,

212-101-2301		3	1	2400	<u>55 243</u> 36 015	<u>54 802</u> 36 015	<u>49 507</u> 36 015	<u>45 157</u> 36 015	<u>41 852</u> 36 135	<u>54 802</u> 36 015
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>55 793</u> 36 555	<u>55 353</u> 36 555	<u>50 058</u> 36 555	<u>45 708</u> 36 555	<u>42 405</u> 36 677	<u>55 353</u> 36 555
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>56 353</u> 37 104	<u>55 912</u> 37 104	<u>50 617</u> 37 104	<u>46 267</u> 37 104	<u>42 966</u> 37 227	<u>55 912</u> 37 104
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>56 921</u> 37 660	<u>56 480</u> 37 660	<u>51 185</u> 37 660	<u>46 835</u> 37 660	<u>43 536</u> 37 786	<u>56 480</u> 37 660
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>55 610</u> 36 376	<u>55 169</u> 36 376	<u>49 874</u> 36 376	<u>45 524</u> 36 376	<u>42 221</u> 36 497	<u>55 169</u> 36 376
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>56 166</u> 36 921	<u>55 726</u> 36 921	<u>50 431</u> 36 921	<u>46 080</u> 36 921	<u>42 779</u> 37 044	<u>55 726</u> 36 921
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>56 731</u> 37 474	<u>56 290</u> 37 474	<u>50 995</u> 37 474	<u>46 645</u> 37 474	<u>43 345</u> 37 599	<u>56 290</u> 37 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>57 305</u> 38 038	<u>56 865</u> 38 038	<u>51 570</u> 38 038	<u>47 219</u> 38 038	<u>43 922</u> 38 164	<u>56 865</u> 38 038
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>57 094</u> 37 831	<u>56 653</u> 37 831	<u>51 358</u> 37 831	<u>47 008</u> 37 831	<u>43 710</u> 37 957	<u>56 653</u> 37 831
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>57 673</u> 38 398	<u>57 232</u> 38 398	<u>51 937</u> 38 398	<u>47 587</u> 38 398	<u>44 290</u> 38 526	<u>57 232</u> 38 398
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>58 260</u> 38 974	<u>57 819</u> 38 974	<u>52 524</u> 38 974	<u>48 174</u> 38 974	<u>44 879</u> 39 103	<u>57 819</u> 38 974
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>58 857</u> 39 559	<u>58 416</u> 39 559	<u>53 121</u> 39 559	<u>48 771</u> 39 559	<u>45 478</u> 39 690	<u>58 416</u> 39 559
212-101-2500	30, 7473-2010	3								

212-101-2501		3	1	2400	<u>44 291</u> 41 382	<u>54 346</u> 41 292	<u>63 533</u> 41 292	<u>55 161</u> 41 292	<u>60 184</u> 41 292	<u>62 211</u> 41 292	<u>46 735</u> 41 292
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 924</u> 42 004	<u>54 978</u> 41 912	<u>64 165</u> 41 912	<u>55 793</u> 41 912	<u>60 816</u> 41 912	<u>62 843</u> 41 912	<u>47 367</u> 41 912
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 567</u> 42 633	<u>55 619</u> 42 540	<u>64 806</u> 42 540	<u>56 434</u> 42 540	<u>61 457</u> 42 540	<u>63 484</u> 42 540	<u>48 008</u> 42 540
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>46 218</u> 43 272	<u>56 269</u> 43 178	<u>65 456</u> 43 178	<u>57 084</u> 43 178	<u>62 107</u> 43 178	<u>64 134</u> 43 178	<u>48 658</u> 43 178
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 713</u> 41 796	<u>54 767</u> 41 705	<u>63 954</u> 41 705	<u>55 582</u> 41 705	<u>60 605</u> 41 705	<u>62 632</u> 41 705	<u>47 156</u> 41 705
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 353</u> 42 424	<u>55 405</u> 42 331	<u>64 593</u> 42 331	<u>56 221</u> 42 331	<u>61 244</u> 42 331	<u>63 271</u> 42 331	<u>47 795</u> 42 331
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>46 002</u> 43 060	<u>56 053</u> 42 965	<u>65 240</u> 42 965	<u>56 868</u> 42 965	<u>61 891</u> 42 965	<u>63 918</u> 42 965	<u>48 442</u> 42 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>46 661</u> 43 706	<u>56 710</u> 43 610	<u>65 898</u> 43 610	<u>57 526</u> 43 610	<u>62 549</u> 43 610	<u>64 576</u> 43 610	<u>49 100</u> 43 610
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>46 418</u> 43 468	<u>56 468</u> 43 373	<u>65 656</u> 43 373	<u>57 283</u> 43 373	<u>62 307</u> 43 373	<u>64 334</u> 43 373	<u>48 857</u> 43 373
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>47 083</u> 44 120	<u>57 132</u> 44 023	<u>66 319</u> 44 023	<u>57 947</u> 44 023	<u>62 970</u> 44 023	<u>64 997</u> 44 023	<u>49 521</u> 44 023
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 758</u> 44 782	<u>57 806</u> 44 684	<u>66 993</u> 44 684	<u>58 621</u> 44 684	<u>63 644</u> 44 684	<u>65 671</u> 44 684	<u>50 195</u> 44 684
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>48 443</u> 45 454	<u>58 489</u> 45 354	<u>67 676</u> 45 354	<u>59 304</u> 45 354	<u>64 328</u> 45 354	<u>66 355</u> 45 354	<u>50 878</u> 45 354
212-101-2600	7473-2010	3									

35,

212-101-2501		3	1	2400	<u>60 625</u> 41 292	<u>60 184</u> 41 292	<u>54 889</u> 41 292	<u>50 539</u> 41 292	<u>47 252</u> 41 430	<u>60 184</u> 41 292
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>61 257</u> 41 912	<u>60 816</u> 41 912	<u>55 521</u> 41 912	<u>51 171</u> 41 912	<u>47 886</u> 42 051	<u>60 816</u> 41 912
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>61 898</u> 42 540	<u>61 457</u> 42 540	<u>56 162</u> 42 540	<u>51 812</u> 42 540	<u>48 529</u> 42 682	<u>61 457</u> 42 540
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>62 548</u> 43 178	<u>62 107</u> 43 178	<u>56 812</u> 43 178	<u>52 462</u> 43 178	<u>49 182</u> 43 322	<u>62 107</u> 43 178
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>61 046</u> 41 705	<u>60 605</u> 41 705	<u>55 310</u> 41 705	<u>50 960</u> 41 705	<u>47 675</u> 41 844	<u>60 605</u> 41 705
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>61 684</u> 42 331	<u>61 244</u> 42 331	<u>55 949</u> 42 331	<u>51 599</u> 42 331	<u>48 315</u> 42 472	<u>61 244</u> 42 331
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>62 332</u> 42 965	<u>61 891</u> 42 965	<u>56 596</u> 42 965	<u>52 246</u> 42 965	<u>48 965</u> 43 109	<u>61 891</u> 42 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>62 990</u> 43 610	<u>62 549</u> 43 610	<u>57 254</u> 43 610	<u>52 904</u> 43 610	<u>49 625</u> 43 756	<u>62 549</u> 43 610
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>62 747</u> 43 373	<u>62 307</u> 43 373	<u>57 012</u> 43 373	<u>52 662</u> 43 373	<u>49 382</u> 43 518	<u>62 307</u> 43 373
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>63 411</u> 44 023	<u>62 970</u> 44 023	<u>57 675</u> 44 023	<u>53 325</u> 44 023	<u>50 047</u> 44 170	<u>62 970</u> 44 023
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>64 085</u> 44 684	<u>63 644</u> 44 684	<u>58 349</u> 44 684	<u>53 999</u> 44 684	<u>50 724</u> 44 833	<u>63 644</u> 44 684
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>64 768</u> 45 354	<u>64 328</u> 45 354	<u>59 033</u> 45 354	<u>54 683</u> 45 354	<u>51 409</u> 45 505	<u>64 328</u> 45 354
212-101-2600	35, 7473-2010	3								

212-101-2601		3	1	2400	<u>45 402</u> 42 472	<u>55 455</u> 42 379	<u>64 642</u> 42 379	<u>56 270</u> 42 379	<u>61 293</u> 42 379	<u>63 320</u> 42 379	<u>47 844</u> 42 379
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>46 052</u> 43 109	<u>56 103</u> 43 015	<u>65 290</u> 43 015	<u>56 918</u> 43 015	<u>61 941</u> 43 015	<u>63 968</u> 43 015	<u>48 492</u> 43 015
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 711</u> 43 755	<u>56 761</u> 43 660	<u>65 948</u> 43 660	<u>57 576</u> 43 660	<u>62 599</u> 43 660	<u>64 626</u> 43 660	<u>49 150</u> 43 660
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 381</u> 44 412	<u>57 429</u> 44 315	<u>66 617</u> 44 315	<u>58 245</u> 44 315	<u>63 268</u> 44 315	<u>65 295</u> 44 315	<u>49 819</u> 44 315
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 835</u> 42 896	<u>55 886</u> 42 803	<u>65 074</u> 42 803	<u>56 702</u> 42 803	<u>61 725</u> 42 803	<u>63 752</u> 42 803	<u>48 276</u> 42 803
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 492</u> 43 541	<u>56 542</u> 43 446	<u>65 730</u> 43 446	<u>57 357</u> 43 446	<u>62 381</u> 43 446	<u>64 408</u> 43 446	<u>48 931</u> 43 446
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 158</u> 44 193	<u>57 207</u> 44 097	<u>66 394</u> 44 097	<u>58 022</u> 44 097	<u>63 045</u> 44 097	<u>65 072</u> 44 097	<u>49 596</u> 44 097
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 835</u> 44 857	<u>57 882</u> 44 759	<u>67 069</u> 44 759	<u>58 697</u> 44 759	<u>63 720</u> 44 759	<u>65 747</u> 44 759	<u>50 271</u> 44 759
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 585</u> 44 612	<u>57 633</u> 44 515	<u>66 820</u> 44 515	<u>58 448</u> 44 515	<u>63 471</u> 44 515	<u>65 498</u> 44 515	<u>50 022</u> 44 515
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 268</u> 45 282	<u>58 314</u> 45 183	<u>67 502</u> 45 183	<u>59 130</u> 45 183	<u>64 153</u> 45 183	<u>66 180</u> 45 183	<u>50 704</u> 45 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 961</u> 45 961	<u>59 006</u> 45 861	<u>68 193</u> 45 861	<u>59 821</u> 45 861	<u>64 844</u> 45 861	<u>66 871</u> 45 861	<u>51 395</u> 45 861
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 664</u> 46 651	<u>59 707</u> 46 549	<u>68 895</u> 46 549	<u>60 523</u> 46 549	<u>65 546</u> 46 549	<u>67 573</u> 46 549	<u>52 097</u> 46 549
212-101-2700	40, 7473-2010	3									

212-101-2601		3	1	2400	<u>61 734</u> 42 379	<u>61 293</u> 42 379	<u>55 998</u> 42 379	<u>51 648</u> 42 379	<u>48 365</u> 42 520	<u>61 293</u> 42 379
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>62 382</u> 43 015	<u>61 941</u> 43 015	<u>56 646</u> 43 015	<u>52 296</u> 43 015	<u>49 015</u> 43 158	<u>61 941</u> 43 015
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>63 040</u> 43 660	<u>62 599</u> 43 660	<u>57 304</u> 43 660	<u>52 954</u> 43 660	<u>49 675</u> 43 805	<u>62 599</u> 43 660
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>63 709</u> 44 315	<u>63 268</u> 44 315	<u>57 973</u> 44 315	<u>53 623</u> 44 315	<u>50 346</u> 44 463	<u>63 268</u> 44 315
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>62 166</u> 42 803	<u>61 725</u> 42 803	<u>56 430</u> 42 803	<u>52 080</u> 42 803	<u>48 798</u> 42 945	<u>61 725</u> 42 803
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>62 821</u> 43 446	<u>62 381</u> 43 446	<u>57 086</u> 43 446	<u>52 736</u> 43 446	<u>49 456</u> 43 590	<u>62 381</u> 43 446
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>63 486</u> 44 097	<u>63 045</u> 44 097	<u>57 750</u> 44 097	<u>53 400</u> 44 097	<u>50 123</u> 44 244	<u>63 045</u> 44 097
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>64 161</u> 44 759	<u>63 720</u> 44 759	<u>58 425</u> 44 759	<u>54 075</u> 44 759	<u>50 800</u> 44 908	<u>63 720</u> 44 759
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>63 912</u> 44 515	<u>63 471</u> 44 515	<u>58 176</u> 44 515	<u>53 826</u> 44 515	<u>50 550</u> 44 663	<u>63 471</u> 44 515
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>64 594</u> 45 183	<u>64 153</u> 45 183	<u>58 858</u> 45 183	<u>54 508</u> 45 183	<u>51 234</u> 45 334	<u>64 153</u> 45 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>65 285</u> 45 861	<u>64 844</u> 45 861	<u>59 549</u> 45 861	<u>55 199</u> 45 861	<u>51 928</u> 46 013	<u>64 844</u> 45 861
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>65 987</u> 46 549	<u>65 546</u> 46 549	<u>60 251</u> 46 549	<u>55 901</u> 46 549	<u>52 632</u> 46 704	<u>65 546</u> 46 549
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

212-101-2701		3	1	2400	<u>47 309</u> 44 342	<u>57 358</u> 44 245	<u>66 545</u> 44 245	<u>58 173</u> 44 245	<u>63 196</u> 44 245	<u>65 223</u> 44 245	<u>49 747</u> 44 245
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 988</u> 45 007	<u>58 035</u> 44 909	<u>67 222</u> 44 909	<u>58 850</u> 44 909	<u>63 873</u> 44 909	<u>65 900</u> 44 909	<u>50 424</u> 44 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 676</u> 45 682	<u>58 722</u> 45 582	<u>67 909</u> 45 582	<u>59 537</u> 45 582	<u>64 560</u> 45 582	<u>66 587</u> 45 582	<u>51 111</u> 45 582
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 376</u> 46 367	<u>59 419</u> 46 266	<u>68 607</u> 46 266	<u>60 234</u> 46 266	<u>65 258</u> 46 266	<u>67 285</u> 46 266	<u>51 808</u> 46 266
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 762</u> 44 785	<u>57 809</u> 44 687	<u>66 996</u> 44 687	<u>58 624</u> 44 687	<u>63 647</u> 44 687	<u>65 674</u> 44 687	<u>50 198</u> 44 687
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 447</u> 45 457	<u>58 492</u> 45 357	<u>67 680</u> 45 357	<u>59 308</u> 45 357	<u>64 331</u> 45 357	<u>66 358</u> 45 357	<u>50 882</u> 45 357
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 143</u> 46 139	<u>59 187</u> 46 038	<u>68 374</u> 46 038	<u>60 002</u> 46 038	<u>65 025</u> 46 038	<u>67 052</u> 46 038	<u>51 576</u> 46 038
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 848</u> 46 831	<u>59 891</u> 46 728	<u>69 078</u> 46 728	<u>60 706</u> 46 728	<u>65 729</u> 46 728	<u>67 756</u> 46 728	<u>52 280</u> 46 728
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 589</u> 46 577	<u>59 632</u> 46 475	<u>68 820</u> 46 475	<u>60 448</u> 46 475	<u>65 471</u> 46 475	<u>67 498</u> 46 475	<u>52 022</u> 46 475
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 301</u> 47 275	<u>60 343</u> 47 172	<u>69 530</u> 47 172	<u>61 158</u> 47 172	<u>66 181</u> 47 172	<u>68 208</u> 47 172	<u>52 732</u> 47 172
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>51 025</u> 47 985	<u>61 065</u> 47 880	<u>70 252</u> 47 880	<u>61 880</u> 47 880	<u>66 904</u> 47 880	<u>68 930</u> 47 880	<u>53 454</u> 47 880
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 760</u> 48 705	<u>61 798</u> 48 598	<u>70 985</u> 48 598	<u>62 613</u> 48 598	<u>67 636</u> 48 598	<u>69 663</u> 48 598	<u>54 187</u> 48 598
212-101-2800	45, 7473-2010	3									

212-101-2701		3	1	2400	<u>63 637</u> 44 245	<u>63 196</u> 44 245	<u>57 901</u> 44 245	<u>53 551</u> 44 245	<u>50 274</u> 44 392	<u>63 196</u> 44 245
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>64 314</u> 44 909	<u>63 873</u> 44 909	<u>58 578</u> 44 909	<u>54 228</u> 44 909	<u>50 954</u> 45 059	<u>63 873</u> 44 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>65 001</u> 45 582	<u>64 560</u> 45 582	<u>59 265</u> 45 582	<u>54 915</u> 45 582	<u>51 643</u> 45 734	<u>64 560</u> 45 582
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>65 698</u> 46 266	<u>65 258</u> 46 266	<u>59 963</u> 46 266	<u>55 613</u> 46 266	<u>52 343</u> 46 420	<u>65 258</u> 46 266
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>64 088</u> 44 687	<u>63 647</u> 44 687	<u>58 352</u> 44 687	<u>54 002</u> 44 687	<u>50 727</u> 44 836	<u>63 647</u> 44 687
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>64 771</u> 45 357	<u>64 331</u> 45 357	<u>59 036</u> 45 357	<u>54 686</u> 45 357	<u>51 413</u> 45 509	<u>64 331</u> 45 357
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>65 466</u> 46 038	<u>65 025</u> 46 038	<u>59 730</u> 46 038	<u>55 380</u> 46 038	<u>52 109</u> 46 192	<u>65 025</u> 46 038
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>66 170</u> 46 728	<u>65 729</u> 46 728	<u>60 434</u> 46 728	<u>56 084</u> 46 728	<u>52 816</u> 46 884	<u>65 729</u> 46 728
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>65 912</u> 46 475	<u>65 471</u> 46 475	<u>60 176</u> 46 475	<u>55 826</u> 46 475	<u>52 557</u> 46 630	<u>65 471</u> 46 475
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>66 622</u> 47 172	<u>66 181</u> 47 172	<u>60 886</u> 47 172	<u>56 536</u> 47 172	<u>53 269</u> 47 329	<u>66 181</u> 47 172
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>67 344</u> 47 880	<u>66 904</u> 47 880	<u>61 609</u> 47 880	<u>57 258</u> 47 880	<u>53 994</u> 48 039	<u>66 904</u> 47 880
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>68 077</u> 48 598	<u>67 636</u> 48 598	<u>62 341</u> 48 598	<u>57 991</u> 48 598	<u>54 729</u> 48 760	<u>67 636</u> 48 598
212-101-2800	45, 7473-2010	3								

212-101-2801		3	1	2400	<u>49 228</u> 46 223	<u>59 272</u> 46 122	<u>68 460</u> 46 122	<u>60 088</u> 46 122	<u>65 111</u> 46 122	<u>67 138</u> 46 122	<u>51 662</u> 46 122
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 936</u> 46 917	<u>59 979</u> 46 814	<u>69 166</u> 46 814	<u>60 794</u> 46 814	<u>65 817</u> 46 814	<u>67 844</u> 46 814	<u>52 368</u> 46 814
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 653</u> 47 620	<u>60 694</u> 47 516	<u>69 882</u> 47 516	<u>61 509</u> 47 516	<u>66 533</u> 47 516	<u>68 560</u> 47 516	<u>53 083</u> 47 516
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>51 383</u> 48 335	<u>61 422</u> 48 230	<u>70 609</u> 48 230	<u>62 237</u> 48 230	<u>67 260</u> 48 230	<u>69 287</u> 48 230	<u>53 811</u> 48 230
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 700</u> 46 685	<u>59 743</u> 46 583	<u>68 930</u> 46 583	<u>60 558</u> 46 583	<u>65 581</u> 46 583	<u>67 608</u> 46 583	<u>52 132</u> 46 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 414</u> 47 385	<u>60 455</u> 47 282	<u>69 643</u> 47 282	<u>61 271</u> 47 282	<u>66 294</u> 47 282	<u>68 321</u> 47 282	<u>52 845</u> 47 282
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>51 139</u> 48 096	<u>61 179</u> 47 991	<u>70 366</u> 47 991	<u>61 994</u> 47 991	<u>67 017</u> 47 991	<u>69 044</u> 47 991	<u>53 568</u> 47 991
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 876</u> 48 818	<u>61 914</u> 48 712	<u>71 101</u> 48 712	<u>62 729</u> 48 712	<u>67 752</u> 48 712	<u>69 779</u> 48 712	<u>54 303</u> 48 712
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 605</u> 48 553	<u>61 644</u> 48 447	<u>70 831</u> 48 447	<u>62 459</u> 48 447	<u>67 482</u> 48 447	<u>69 509</u> 48 447	<u>54 033</u> 48 447
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>52 348</u> 49 282	<u>62 385</u> 49 174	<u>71 572</u> 49 174	<u>63 200</u> 49 174	<u>68 224</u> 49 174	<u>70 251</u> 49 174	<u>54 774</u> 49 174
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>53 102</u> 50 021	<u>63 137</u> 49 911	<u>72 325</u> 49 911	<u>63 953</u> 49 911	<u>68 976</u> 49 911	<u>71 003</u> 49 911	<u>55 527</u> 49 911
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>53 866</u> 50 770	<u>63 900</u> 50 659	<u>73 088</u> 50 659	<u>64 715</u> 50 659	<u>69 739</u> 50 659	<u>71 766</u> 50 659	<u>56 289</u> 50 659

212-102.

212-101-2801		3	1	2400	<u>65 552</u> 46 122	<u>65 111</u> 46 122	<u>59 816</u> 46 122	<u>55 466</u> 46 122	<u>52 195</u> 46 276	<u>65 111</u> 46 122
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>66 258</u> 46 814	<u>65 817</u> 46 814	<u>60 522</u> 46 814	<u>56 172</u> 46 814	<u>52 904</u> 46 970	<u>65 817</u> 46 814
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>66 973</u> 47 516	<u>66 533</u> 47 516	<u>61 238</u> 47 516	<u>56 888</u> 47 516	<u>53 622</u> 47 675	<u>66 533</u> 47 516
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>67 701</u> 48 230	<u>67 260</u> 48 230	<u>61 965</u> 48 230	<u>57 615</u> 48 230	<u>54 352</u> 48 390	<u>67 260</u> 48 230
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>66 022</u> 46 583	<u>65 581</u> 46 583	<u>60 286</u> 46 583	<u>55 936</u> 46 583	<u>52 667</u> 46 739	<u>65 581</u> 46 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>66 734</u> 47 282	<u>66 294</u> 47 282	<u>60 999</u> 47 282	<u>56 649</u> 47 282	<u>53 382</u> 47 439	<u>66 294</u> 47 282
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>67 458</u> 47 991	<u>67 017</u> 47 991	<u>61 722</u> 47 991	<u>57 372</u> 47 991	<u>54 108</u> 48 151	<u>67 017</u> 47 991
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>68 193</u> 48 712	<u>67 752</u> 48 712	<u>62 457</u> 48 712	<u>58 107</u> 48 712	<u>54 845</u> 48 874	<u>67 752</u> 48 712
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>67 923</u> 48 447	<u>67 482</u> 48 447	<u>62 187</u> 48 447	<u>57 837</u> 48 447	<u>54 574</u> 48 608	<u>67 482</u> 48 447
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>68 664</u> 49 174	<u>68 224</u> 49 174	<u>62 929</u> 49 174	<u>58 579</u> 49 174	<u>55 318</u> 49 338	<u>68 224</u> 49 174
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>69 416</u> 49 911	<u>68 976</u> 49 911	<u>63 681</u> 49 911	<u>59 331</u> 49 911	<u>56 073</u> 50 078	<u>68 976</u> 49 911
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>70 179</u> 50 659	<u>69 739</u> 50 659	<u>64 444</u> 50 659	<u>60 094</u> 50 659	<u>56 839</u> 50 828	<u>69 739</u> 50 659

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 912	<u>31 518</u> 18 912	<u>45 728</u> 18 912	<u>32 333</u> 18 912	<u>37 405</u> 18 912	<u>41 322</u> 18 912	<u>23 907</u> 18 912
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 603</u> 19 140	<u>31 750</u> 19 140	<u>45 961</u> 19 140	<u>32 566</u> 19 140	<u>37 638</u> 19 140	<u>41 555</u> 19 140	<u>24 140</u> 19 140
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 730</u> 20 792	<u>33 436</u> 20 792	<u>47 647</u> 20 792	<u>34 251</u> 20 792	<u>39 323</u> 20 792	<u>43 240</u> 20 792	<u>25 825</u> 20 792
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 245</u> 21 730	<u>34 392</u> 21 730	<u>48 603</u> 21 730	<u>35 208</u> 21 730	<u>40 280</u> 21 730	<u>44 197</u> 21 730	<u>26 782</u> 21 730
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 574</u> 22 600	<u>35 280</u> 22 600	<u>49 491</u> 22 600	<u>36 095</u> 22 600	<u>41 168</u> 22 600	<u>45 084</u> 22 600	<u>27 669</u> 22 600
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 427	<u>37 143</u> 24 427	<u>51 354</u> 24 427	<u>37 958</u> 24 427	<u>43 030</u> 24 427	<u>46 947</u> 24 427	<u>29 532</u> 24 427
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 117</u> 26 506	<u>39 264</u> 26 506	<u>53 475</u> 26 506	<u>40 079</u> 26 506	<u>45 151</u> 26 506	<u>49 068</u> 26 506	<u>31 653</u> 26 506
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 038</u> 28 389	<u>41 185</u> 28 389	<u>55 396</u> 28 389	<u>42 000</u> 28 389	<u>47 072</u> 28 389	<u>50 989</u> 28 389	<u>33 574</u> 28 389
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 907</u> 29 242	<u>42 054</u> 29 242	<u>56 265</u> 29 242	<u>42 870</u> 29 242	<u>47 942</u> 29 242	<u>51 859</u> 29 242	<u>34 443</u> 29 242
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 198</u> 29 527	<u>42 345</u> 29 527	<u>56 556</u> 29 527	<u>43 160</u> 29 527	<u>48 232</u> 29 527	<u>52 149</u> 29 527	<u>34 734</u> 29 527
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 702</u> 31 001	<u>43 849</u> 31 001	<u>58 059</u> 31 001	<u>44 664</u> 31 001	<u>49 736</u> 31 001	<u>53 653</u> 31 001	<u>36 238</u> 31 001
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 757</u> 19 290	<u>31 904</u> 19 290	<u>46 114</u> 19 290	<u>32 719</u> 19 290	<u>37 791</u> 19 290	<u>41 708</u> 19 290	<u>24 293</u> 19 290

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>37 797</u> 18 912	<u>37 405</u> 18 912	<u>32 061</u> 18 912	<u>27 711</u> 18 912	<u>23 631</u> 18 272	<u>37 405</u> 18 912
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>38 030</u> 19 140	<u>37 638</u> 19 140	<u>32 294</u> 19 140	<u>27 944</u> 19 140	<u>23 856</u> 18 492	<u>37 638</u> 19 140
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 323</u> 20 792	<u>33 979</u> 20 792	<u>29 629</u> 20 792	<u>24 790</u> 19 407	<u>39 323</u> 20 792
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>40 672</u> 21 730	<u>40 280</u> 21 730	<u>34 936</u> 21 730	<u>30 586</u> 21 730	<u>26 409</u> 20 995	<u>40 280</u> 21 730
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 559</u> 22 600	<u>41 168</u> 22 600	<u>35 824</u> 22 600	<u>31 474</u> 22 600	<u>28 046</u> 22 600	<u>41 168</u> 22 600
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 422</u> 24 427	<u>43 030</u> 24 427	<u>37 686</u> 24 427	<u>33 336</u> 24 427	<u>29 066</u> 23 600	<u>43 030</u> 24 427
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>45 543</u> 26 506	<u>45 151</u> 26 506	<u>39 807</u> 26 506	<u>35 457</u> 26 506	<u>31 115</u> 25 609	<u>45 151</u> 26 506
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 464</u> 28 389	<u>47 072</u> 28 389	<u>41 728</u> 28 389	<u>37 378</u> 28 389	<u>32 971</u> 27 429	<u>47 072</u> 28 389
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>48 333</u> 29 242	<u>47 942</u> 29 242	<u>42 598</u> 29 242	<u>38 248</u> 29 242	<u>33 811</u> 28 252	<u>47 942</u> 29 242
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>48 624</u> 29 527	<u>48 232</u> 29 527	<u>42 888</u> 29 527	<u>38 538</u> 29 527	<u>34 092</u> 28 528	<u>48 232</u> 29 527
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>50 128</u> 31 001	<u>49 736</u> 31 001	<u>44 392</u> 31 001	<u>40 042</u> 31 001	<u>35 545</u> 29 952	<u>49 736</u> 31 001
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>38 183</u> 19 290	<u>37 791</u> 19 290	<u>32 447</u> 19 290	<u>28 097</u> 19 290	<u>24 004</u> 18 637	<u>37 791</u> 19 290

212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 994</u> 19 523	<u>32 141</u> 19 523	<u>46 352</u> 19 523	<u>32 956</u> 19 523	<u>38 029</u> 19 523	<u>41 945</u> 19 523	<u>24 530</u> 19 523
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 133</u> 21 620	<u>34 280</u> 21 620	<u>48 491</u> 21 620	<u>35 095</u> 21 620	<u>40 168</u> 21 620	<u>44 084</u> 21 620	<u>26 669</u> 21 620
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 689</u> 22 165	<u>34 836</u> 22 165	<u>49 047</u> 22 165	<u>35 651</u> 22 165	<u>40 724</u> 22 165	<u>44 640</u> 22 165	<u>27 225</u> 22 165
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 611	<u>35 291</u> 22 611	<u>49 501</u> 22 611	<u>36 106</u> 22 611	<u>41 178</u> 22 611	<u>45 095</u> 22 611	<u>27 680</u> 22 611
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 494</u> 24 915	<u>37 641</u> 24 915	<u>51 852</u> 24 915	<u>38 456</u> 24 915	<u>43 528</u> 24 915	<u>47 445</u> 24 915	<u>30 030</u> 24 915
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 657</u> 27 036	<u>39 804</u> 27 036	<u>54 015</u> 27 036	<u>40 619</u> 27 036	<u>45 692</u> 27 036	<u>49 608</u> 27 036	<u>32 193</u> 27 036
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 617</u> 28 957	<u>41 764</u> 28 957	<u>55 974</u> 28 957	<u>42 579</u> 28 957	<u>47 651</u> 28 957	<u>51 568</u> 28 957	<u>34 153</u> 28 957
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 504</u> 29 827	<u>42 651</u> 29 827	<u>56 862</u> 29 827	<u>43 466</u> 29 827	<u>48 539</u> 29 827	<u>52 455</u> 29 827	<u>35 040</u> 29 827
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 801</u> 30 118	<u>42 948</u> 30 118	<u>57 158</u> 30 118	<u>43 763</u> 30 118	<u>48 835</u> 30 118	<u>52 752</u> 30 118	<u>35 337</u> 30 118
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 334</u> 31 620	<u>44 480</u> 31 620	<u>58 691</u> 31 620	<u>45 296</u> 31 620	<u>50 368</u> 31 620	<u>54 285</u> 31 620	<u>36 870</u> 31 620

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3									

212-102-0202	5	3	1	2400	<u>38 420</u> 19 523	<u>38 029</u> 19 523	<u>32 685</u> 19 523	<u>28 334</u> 19 523	<u>24 233</u> 18 862	<u>38 029</u> 19 523
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 559</u> 21 620	<u>40 168</u> 21 620	<u>34 824</u> 21 620	<u>30 474</u> 21 620	<u>26 300</u> 20 889	<u>40 168</u> 21 620
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>41 115</u> 22 165	<u>40 724</u> 22 165	<u>35 380</u> 22 165	<u>31 029</u> 22 165	<u>26 837</u> 21 415	<u>40 724</u> 22 165
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 178</u> 22 611	<u>35 834</u> 22 611	<u>31 484</u> 22 611	<u>27 277</u> 21 846	<u>41 178</u> 22 611
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>43 920</u> 24 915	<u>43 528</u> 24 915	<u>38 184</u> 24 915	<u>33 834</u> 24 915	<u>29 547</u> 24 072	<u>43 528</u> 24 915
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 083</u> 27 036	<u>45 692</u> 27 036	<u>40 348</u> 27 036	<u>35 998</u> 27 036	<u>31 637</u> 26 121	<u>45 692</u> 27 036
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>48 043</u> 28 957	<u>47 651</u> 28 957	<u>42 307</u> 28 957	<u>37 957</u> 28 957	<u>33 531</u> 27 977	<u>47 651</u> 28 957
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>48 930</u> 29 827	<u>48 539</u> 29 827	<u>43 195</u> 29 827	<u>38 845</u> 29 827	<u>34 388</u> 28 818	<u>48 539</u> 29 827
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>49 227</u> 30 118	<u>48 835</u> 30 118	<u>43 491</u> 30 118	<u>39 141</u> 30 118	<u>34 675</u> 29 099	<u>48 835</u> 30 118
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>50 760</u> 31 620	<u>50 368</u> 31 620	<u>45 024</u> 31 620	<u>40 674</u> 31 620	<u>36 155</u> 30 550	<u>50 368</u> 31 620

212-401-0100	28013-98	3								

212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 286</u> 19 979	<u>31 587</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>32 334</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>24 611</u> 19 979
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 394</u> 23 026	<u>34 695</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>35 442</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>27 719</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 742</u> 24 932	<u>36 639</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>37 387</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>29 663</u> 24 932
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 750</u> 25 920	<u>37 647</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>38 394</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>30 671</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 061</u> 25 640	<u>37 362</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>38 109</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>30 385</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 150</u> 28 273	<u>40 047</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>40 795</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>33 071</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 032</u> 29 138	<u>40 930</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>41 677</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>33 953</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 873</u> 30 943	<u>42 770</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>43 518</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>35 794</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 752</u> 34 161	<u>46 053</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>46 800</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>39 076</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 260</u> 37 601	<u>49 562</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>50 309</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>42 585</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 231</u> 23 847	<u>35 533</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 280</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>28 556</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 146</u> 27 685	<u>39 447</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 194</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>32 471</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>30 984</u> 28 506	<u>40 285</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 032</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>33 308</u> 28 506

212-401-0101	25	3	1	2200	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>32 085</u> 19 979	<u>28 098</u> 19 979	<u>24 956</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>35 193</u> 23 026	<u>31 206</u> 23 026	<u>28 064</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>37 137</u> 24 932	<u>33 150</u> 24 932	<u>30 008</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>38 145</u> 25 920	<u>34 158</u> 25 920	<u>31 016</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>37 860</u> 25 640	<u>33 872</u> 25 640	<u>30 731</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>40 546</u> 28 273	<u>36 558</u> 28 273	<u>33 416</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>41 428</u> 29 138	<u>37 440</u> 29 138	<u>34 299</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>43 269</u> 30 943	<u>39 281</u> 30 943	<u>36 139</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>46 551</u> 34 161	<u>42 563</u> 34 161	<u>39 422</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>50 060</u> 37 601	<u>46 072</u> 37 601	<u>42 931</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 031</u> 23 847	<u>32 043</u> 23 847	<u>28 902</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>39 945</u> 27 685	<u>35 958</u> 27 685	<u>32 816</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>40 783</u> 28 506	<u>36 795</u> 28 506	<u>33 654</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506

212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 380</u> 29 875	<u>41 682</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 429</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>34 705</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 223</u> 30 701	<u>42 524</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 271</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>35 547</u> 30 701
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>18 683</u> 16 447	<u>27 985</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 732</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>21 008</u> 16 447

212-402.

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 041</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 276</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 793</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 299</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 298</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 620</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>23 146</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 431</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 645</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 618</u> 21 814	<u>22 129</u> 19 400	<u>24 296</u> 19 400	<u>22 285</u> 19 400	<u>23 256</u> 19 400	<u>24 123</u> 19 400	<u>20 666</u> 19 400
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 189</u> 21 393	<u>21 747</u> 19 026	<u>23 915</u> 19 026	<u>21 903</u> 19 026	<u>22 874</u> 19 026	<u>23 741</u> 19 026	<u>20 284</u> 19 026
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 759</u> 20 973	<u>21 365</u> 18 651	<u>23 533</u> 18 651	<u>21 521</u> 18 651	<u>22 493</u> 18 651	<u>23 360</u> 18 651	<u>19 903</u> 18 651
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 760</u> 20 973	<u>23 734</u> 20 973	<u>25 901</u> 20 973	<u>23 890</u> 20 973	<u>24 861</u> 20 973	<u>25 728</u> 20 973	<u>22 271</u> 20 973
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 944</u> 24 095	<u>26 917</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095	<u>27 073</u> 24 095	<u>28 253</u> 24 095	<u>29 085</u> 24 095	<u>25 455</u> 24 095
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 468</u> 23 629	<u>26 442</u> 23 629	<u>29 164</u> 23 629	<u>26 598</u> 23 629	<u>27 777</u> 23 629	<u>28 610</u> 23 629	<u>24 979</u> 23 629
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 468</u> 23 629	<u>26 442</u> 23 629	<u>29 164</u> 23 629	<u>26 598</u> 23 629	<u>27 777</u> 23 629	<u>28 610</u> 23 629	<u>24 979</u> 23 629
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 649</u> 23 629	<u>26 443</u> 23 629	<u>29 165</u> 23 629	<u>26 599</u> 23 629	<u>27 792</u> 23 629	<u>28 610</u> 23 629	<u>24 980</u> 23 629
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 524</u> 21 722	<u>24 498</u> 21 722	<u>27 220</u> 21 722	<u>24 654</u> 21 722	<u>25 833</u> 21 722	<u>26 665</u> 21 722	<u>23 035</u> 21 722
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 310</u> 21 512	<u>24 284</u> 21 512	<u>27 006</u> 21 512	<u>24 440</u> 21 512	<u>25 619</u> 21 512	<u>26 451</u> 21 512	<u>22 821</u> 21 512
212-501-0300	1225-2019										

212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 975</u> 28 047	<u>30 949</u> 28 047	<u>33 810</u> 28 047	<u>31 105</u> 28 047	<u>32 631</u> 28 047	<u>33 377</u> 28 047	<u>29 486</u> 28 047
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 889</u> 26 982	<u>29 863</u> 26 982	<u>32 724</u> 26 982	<u>30 019</u> 26 982	<u>31 545</u> 26 982	<u>32 291</u> 26 982	<u>28 400</u> 26 982
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 153</u> 27 021	<u>29 902</u> 27 021	<u>32 764</u> 27 021	<u>30 058</u> 27 021	<u>31 584</u> 27 021	<u>32 330</u> 27 021	<u>28 440</u> 27 021
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 940</u> 22 130	<u>24 914</u> 22 130	<u>27 636</u> 22 130	<u>25 070</u> 22 130	<u>26 249</u> 22 130	<u>27 081</u> 22 130	<u>23 451</u> 22 130
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 268</u> 21 295	<u>24 062</u> 21 295	<u>26 784</u> 21 295	<u>24 218</u> 21 295	<u>25 411</u> 21 295	<u>26 229</u> 21 295	<u>22 599</u> 21 295
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 889</u> 21 099	<u>23 240</u> 20 490	<u>25 859</u> 20 490	<u>23 397</u> 20 490	<u>24 610</u> 20 490	<u>25 425</u> 20 490	<u>21 778</u> 20 490
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 444</u> 16 742	<u>18 924</u> 16 258	<u>21 542</u> 16 258	<u>19 080</u> 16 258	<u>20 294</u> 16 258	<u>21 109</u> 16 258	<u>17 461</u> 16 258

212-502.

212-502-0100	1225-2019										

212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 676</u> 21 872	<u>24 650</u> 21 872	<u>27 511</u> 21 872	<u>24 806</u> 21 872	<u>25 777</u> 21 872	<u>26 644</u> 21 872	<u>23 188</u> 21 872
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>24 010</u> 21 244	<u>26 871</u> 21 244	<u>24 166</u> 21 244	<u>25 137</u> 21 244	<u>26 004</u> 21 244	<u>22 548</u> 21 244
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 837</u> 20 068	<u>22 810</u> 20 068	<u>25 671</u> 20 068	<u>22 966</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068	<u>24 804</u> 20 068	<u>21 348</u> 20 068
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 254</u> 19 497	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 089</u> 19 497	<u>22 384</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497	<u>24 222</u> 19 497	<u>20 766</u> 19 497

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 403</u> 35 329	<u>38 376</u> 35 329	<u>41 237</u> 35 329	<u>38 532</u> 35 329	<u>39 503</u> 35 329	<u>40 370</u> 35 329	<u>36 914</u> 35 329
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 960</u> 33 915	<u>36 934</u> 33 915	<u>39 795</u> 33 915	<u>37 090</u> 33 915	<u>38 061</u> 33 915	<u>38 928</u> 33 915	<u>35 471</u> 33 915
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 025</u> 31 797	<u>34 774</u> 31 797	<u>37 635</u> 31 797	<u>34 930</u> 31 797	<u>35 901</u> 31 797	<u>36 768</u> 31 797	<u>33 311</u> 31 797

212-504.

212-504-0100											

212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.
212-601.

-

212-601-0100	- 1168-2006											
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

213.
213-1.
213-101.

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 756</u> 55 960						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>69 463</u> 65 476						

					,					
212-504-0101	-				$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$
212-504-0102					$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$

					,						
212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

					,						
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000	.								
213-101-0101	100	1000	.	1	3750						
213-101-0102	125	1000	.	1	3750						

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	

213-101-0103	150	1000	.	1	3750	<u>76 139</u> 72 021					
213-101-0104	175	1000	.	1	3750	<u>83 484</u> 79 222					
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000	.								
213-101-0301	100	1000	.	2	2700	<u>46 661</u> 43 516					
213-101-0302	125	1000	.	2	2700	<u>54 861</u> 50 918	<u>62 904</u> 50 918	<u>62 177</u> 57 039	<u>63 635</u> 50 918	<u>71 435</u> 50 918	<u>62 675</u> 57 527
213-101-0303	150	1000	.	2	2700	<u>59 402</u> 56 007					
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000	.								
213-101-0401	100	1000	.	2	2700	<u>72 381</u> 68 094	<u>80 424</u> 68 094	<u>79 697</u> 74 215	<u>81 155</u> 68 094	<u>88 954</u> 68 094	<u>80 195</u> 74 704
213-101-0402	125	1000	.	2	2700	<u>74 225</u> 69 902	<u>82 268</u> 69 902	<u>81 541</u> 76 023	<u>82 999</u> 69 902	<u>90 799</u> 69 902	<u>82 039</u> 76 512
213-101-0403	150	1000	.	2	2700	<u>76 069</u> 71 710	<u>84 112</u> 71 710	<u>83 385</u> 77 831	<u>84 844</u> 71 710	<u>92 643</u> 71 710	<u>83 883</u> 78 320
213-101-0404	175	1000	.	2	2700	<u>79 758</u> 75 326	<u>87 801</u> 75 326	<u>87 074</u> 81 447	<u>88 532</u> 75 326	<u>96 331</u> 75 326	<u>87 572</u> 81 936
213-101-0405	200	1000	.	2	2700	<u>84 368</u> 79 846	<u>92 411</u> 79 846	<u>91 684</u> 85 968	<u>93 142</u> 79 846	<u>100 942</u> 79 846	<u>92 182</u> 86 456
213-101-0406	250	1000	.	2	2700	<u>90 423</u> 86 420					

213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>56 333</u> 50 918	<u>71 677</u> 57 527	<u>70 499</u> 50 918	<u>63 392</u> 50 918	<u>59 762</u> 50 918	<u>56 577</u> 50 918
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>73 853</u> 68 094	<u>89 196</u> 74 704	<u>88 019</u> 68 094	<u>80 911</u> 68 094	<u>77 281</u> 68 094	<u>74 097</u> 68 094
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>75 697</u> 69 902	<u>91 041</u> 76 512	<u>89 863</u> 69 902	<u>82 756</u> 69 902	<u>79 126</u> 69 902	<u>75 941</u> 69 902
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>77 541</u> 71 710	<u>92 885</u> 78 320	<u>91 707</u> 71 710	<u>84 600</u> 71 710	<u>80 970</u> 71 710	<u>77 785</u> 71 710
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>81 230</u> 75 326	<u>96 573</u> 81 936	<u>95 395</u> 75 326	<u>88 288</u> 75 326	<u>84 658</u> 75 326	<u>81 474</u> 75 326
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>85 840</u> 79 846	<u>101 184</u> 86 456	<u>100 006</u> 79 846	<u>92 899</u> 79 846	<u>89 269</u> 79 846	<u>86 084</u> 79 846
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 204</u> 84 125				<u>93 633</u> 84 125	<u>90 448</u> 84 125

213-101-0103	150	1000 .	1	3750	
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>69 251</u> 50 918
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>86 771</u> 68 094
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>88 615</u> 69 902
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>90 459</u> 71 710
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>94 147</u> 75 326
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>98 758</u> 79 846
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	

213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>62 234</u> 57 864					
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>72 269</u> 67 702					
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>79 174</u> 74 472					
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>86 770</u> 81 919					
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>92 620</u> 87 654					
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 270</u> 56 660					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>70 802</u> 66 292	<u>79 560</u> 66 292	<u>78 769</u> 72 958	<u>80 356</u> 66 292	<u>88 849</u> 66 292	<u>79 312</u> 73 489
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 855</u> 72 920					
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>84 294</u> 80 212					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>90 021</u> 85 827					
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .								

213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>72 405</u> 66 292	<u>89 114</u> 73 489	<u>87 830</u> 66 292	<u>80 091</u> 66 292	<u>76 138</u> 66 292	<u>72 671</u> 66 292
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								

213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>86 471</u> 66 292
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			

213-101-0701	100	1000	2	2940	<u>95 699</u> 90 700	<u>104 457</u> 90 700	<u>103 666</u> 97 366	<u>105 253</u> 90 700	<u>113 746</u> 90 700	<u>104 208</u> 97 898
213-101-0702	125	1000	2	2940	<u>97 543</u> 92 508	<u>106 301</u> 92 508	<u>105 510</u> 99 174	<u>107 097</u> 92 508	<u>115 590</u> 92 508	<u>106 053</u> 99 706
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>100 309</u> 95 220	<u>109 067</u> 95 220	<u>108 277</u> 101 886	<u>109 863</u> 95 220	<u>118 356</u> 95 220	<u>108 819</u> 102 418
213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>104 920</u> 99 740	<u>113 678</u> 99 740	<u>112 887</u> 106 407	<u>114 474</u> 99 740	<u>122 967</u> 99 740	<u>113 429</u> 106 938
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>111 374</u> 106 068	<u>120 132</u> 106 068	<u>119 342</u> 112 735	<u>120 929</u> 106 068	<u>129 421</u> 106 068	<u>119 884</u> 113 266

213-102.

213-102-0100	120 65 , 379-2015 , 250	1000								
213-102-0101	100	1000	1	3700	<u>55 190</u> 51 518					
213-102-0102	125	1000	1	3700	<u>58 474</u> 53 997	<u>67 814</u> 53 997	<u>82 250</u> 53 997	<u>68 663</u> 53 997	<u>74 098</u> 53 997	<u>77 721</u> 53 997
213-102-0103	150	1000	1	3700	<u>58 474</u> 53 997	<u>67 814</u> 53 997	<u>82 250</u> 53 997	<u>68 663</u> 53 997	<u>74 098</u> 53 997	<u>77 721</u> 53 997
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015 ,	1000								
213-102-0201	100	1000	1	4800	<u>75 166</u> 70 333	<u>88 263</u> 70 333	<u>87 142</u> 79 529	<u>88 998</u> 70 333	<u>96 219</u> 70 333	<u>88 124</u> 80 492

8.04-08-2021

213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>97 302</u> 90 700	<u>114 010</u> 97 898	<u>112 726</u> 90 700	<u>104 988</u> 90 700	<u>101 035</u> 90 700	<u>97 567</u> 90 700
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>99 146</u> 92 508	<u>115 854</u> 99 706	<u>114 571</u> 92 508	<u>106 832</u> 92 508	<u>102 879</u> 92 508	<u>99 411</u> 92 508
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>101 912</u> 95 220	<u>118 621</u> 102 418	<u>117 337</u> 95 220	<u>109 598</u> 95 220	<u>105 646</u> 95 220	<u>102 178</u> 95 220
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>106 523</u> 99 740	<u>123 231</u> 106 938	<u>121 947</u> 99 740	<u>114 209</u> 99 740	<u>110 256</u> 99 740	<u>106 788</u> 99 740
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>112 977</u> 106 068	<u>129 686</u> 113 266	<u>128 402</u> 106 068	<u>120 663</u> 106 068	<u>116 711</u> 106 068	<u>113 243</u> 106 068

213-102-0100	120 65 , 379-2015 250	1000 .								
213-102-0101	100	1000 .	1	3700						
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>60 183</u> 53 997	<u>76 815</u> 53 997	<u>73 947</u> 53 997	<u>68 380</u> 53 997	<u>64 165</u> 53 997	<u>60 466</u> 53 997
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>60 183</u> 53 997	<u>76 815</u> 53 997	<u>73 947</u> 53 997	<u>68 380</u> 53 997	<u>64 165</u> 53 997	<u>60 466</u> 53 997
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>78 364</u> 70 333	<u>101 686</u> 80 492	<u>96 219</u> 70 333	<u>88 998</u> 70 333	<u>83 529</u> 70 333	<u>78 731</u> 70 333

213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>111 368</u> 90 700
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>113 212</u> 92 508
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>115 978</u> 95 220
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>120 589</u> 99 740
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>127 043</u> 106 068

213-102-0100	120 65 , 379-2015 , 250	1000 .			
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>73 947</u> 53 997
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>73 947</u> 53 997
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015 ,	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>96 219</u> 70 333

213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>70 511</u> 65 288	<u>83 118</u> 65 288	<u>91 921</u> 69 886	<u>84 036</u> 65 288	<u>91 172</u> 65 288	<u>89 474</u> 70 368
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>70 649</u> 65 424	<u>83 256</u> 65 424	<u>92 059</u> 70 022	<u>84 174</u> 65 424	<u>91 310</u> 65 424	<u>89 613</u> 70 504
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>81 208</u> 76 256					
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>113 214</u> 106 674	<u>125 332</u> 106 674	<u>144 059</u> 106 674	<u>126 433</u> 106 674	<u>133 483</u> 106 674	<u>138 184</u> 106 674
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>113 214</u> 106 674	<u>125 332</u> 106 674	<u>144 059</u> 106 674	<u>126 433</u> 106 674	<u>133 483</u> 106 674	<u>138 184</u> 106 674
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>125 505</u> 119 684					
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>126 003</u> 119 692	<u>138 610</u> 119 692	<u>147 413</u> 124 290	<u>139 528</u> 119 692	<u>136 792</u> 110 109	<u>128 697</u> 120 269

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 608</u> 28 251	<u>32 637</u> 28 251	<u>39 685</u> 28 251	<u>32 891</u> 28 251	<u>35 989</u> 28 251	<u>36 967</u> 28 251	<u>27 435</u> 24 747

213-102-0202	125	1000	1	4800	<u>73 218</u> 65 288	<u>95 668</u> 70 368	<u>91 074</u> 65 288	<u>83 852</u> 65 288	<u>78 383</u> 65 288	<u>73 585</u> 65 288
213-102-0203	150	1000	1	4800	<u>73 357</u> 65 424	<u>95 806</u> 70 504	<u>91 212</u> 65 424	<u>83 991</u> 65 424	<u>78 522</u> 65 424	<u>73 724</u> 65 424
213-102-0204	175	1000	1	4800						
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000								
213-102-0301	125,	1000	1	4800	<u>115 432</u> 106 674	<u>137 009</u> 106 674	<u>133 288</u> 106 674	<u>126 066</u> 106 674	<u>120 597</u> 106 674	<u>115 799</u> 106 674
213-102-0302	150,	1000	1	4800	<u>115 432</u> 106 674	<u>137 009</u> 106 674	<u>133 288</u> 106 674	<u>126 066</u> 106 674	<u>120 597</u> 106 674	<u>115 799</u> 106 674
213-102-0305	125,	1000	1	4800	<u>128 702</u> 119 684				<u>133 867</u> 119 684	<u>129 069</u> 119 684
213-102-0306	150,	1000	1	4800	<u>128 710</u> 119 692	<u>142 258</u> 120 269	<u>136 792</u> 110 109	<u>139 344</u> 119 692	<u>133 875</u> 119 692	<u>129 077</u> 119 692

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 967</u> 28 251	<u>35 283</u> 28 251	<u>32 807</u> 28 251	<u>29 137</u> 24 747	<u>27 552</u> 24 747	<u>34 848</u> 28 251

8.04-08-2021

213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>91 074</u> 65 288
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>91 212</u> 65 424
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>133 288</u> 106 674
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>133 288</u> 106 674
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>146 566</u> 119 692

				,						
213-301-0200	() 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

				,						
221-101-0100	19804-2012									

221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>9 094</u> 8 710	<u>9 640</u> 8 710	<u>11 909</u> 8 710	<u>9 721</u> 8 710	<u>10 358</u> 8 710	<u>11 636</u> 8 710	<u>9 199</u> 8 710

221-102.

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>40 862</u> 37 872	<u>46 895</u> 37 872	<u>70 897</u> 37 872	<u>47 559</u> 37 872	<u>54 347</u> 37 872	<u>67 980</u> 37 872	<u>41 986</u> 37 872

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>52 846</u> 49 605	<u>59 031</u> 49 605	<u>83 104</u> 49 605	<u>59 593</u> 49 605	<u>66 431</u> 49 605	<u>80 165</u> 49 605	<u>53 978</u> 49 605
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>90 519</u> 86 536	<u>96 715</u> 86 536	<u>120 827</u> 86 536	<u>97 278</u> 86 536	<u>104 126</u> 86 536	<u>117 883</u> 86 536	<u>91 653</u> 86 536

222.**222-1.****222-101.**

221-101-0103	300 19804-2012		1	228	$\frac{10\,748}{8\,710}$	$\frac{10\,213}{8\,710}$	$\frac{9\,704}{8\,710}$	$\frac{9\,444}{8\,710}$	$\frac{10\,123}{8\,710}$

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	$\frac{58\,514}{37\,872}$	$\frac{52\,799}{37\,872}$	$\frac{47\,373}{37\,872}$	$\frac{44\,603}{37\,872}$	$\frac{43\,520}{39\,193}$ $\frac{51\,846}{37\,872}$

221-104-0100	956-93								
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	$\frac{70\,629}{49\,605}$	$\frac{64\,871}{49\,605}$	$\frac{59\,406}{49\,605}$	$\frac{56\,615}{49\,605}$	$\frac{52\,637}{48\,106}$ $\frac{63\,912}{49\,605}$
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	$\frac{108\,331}{86\,536}$	$\frac{102\,564}{86\,536}$	$\frac{97\,090}{86\,536}$	$\frac{94\,294}{86\,536}$	$\frac{91\,841}{86\,536}$ $\frac{101\,603}{86\,536}$

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>90 133</u> 86 127	<u>96 412</u> 86 127	<u>120 848</u> 86 127	<u>96 982</u> 86 127	<u>103 923</u> 86 127	<u>117 865</u> 86 127	<u>91 282</u> 86 127
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>94 043</u> 89 789	<u>90 586</u> 77 186	<u>124 969</u> 77 186	<u>91 376</u> 77 186	<u>101 252</u> 77 186	<u>120 789</u> 77 186	<u>83 256</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 291</u> 98 854	<u>99 668</u> 86 090	<u>134 051</u> 86 090	<u>100 458</u> 86 090	<u>110 334</u> 86 090	<u>129 871</u> 86 090	<u>92 338</u> 86 090
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>75 944</u> 73 142	<u>73 271</u> 65 503	<u>92 000</u> 65 503	<u>73 701</u> 65 503	<u>79 081</u> 65 503	<u>89 723</u> 65 503	<u>69 278</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>77 203</u> 74 376	<u>74 934</u> 67 133	<u>93 663</u> 67 133	<u>75 364</u> 67 133	<u>80 744</u> 67 133	<u>91 386</u> 67 133	<u>70 941</u> 67 133
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 819</u> 92 510	<u>93 295</u> 79 842	<u>127 678</u> 79 842	<u>94 085</u> 79 842	<u>103 961</u> 79 842	<u>123 498</u> 79 842	<u>85 965</u> 79 842

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>108 185</u> 86 127	<u>102 340</u> 86 127	<u>96 792</u> 86 127	<u>93 958</u> 86 127	<u>91 472</u> 86 127	<u>101 366</u> 86 127
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 224</u> 77 186	<u>99 034</u> 77 186	<u>91 113</u> 77 186	<u>86 930</u> 77 186	<u>83 592</u> 77 186	<u>97 669</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 306</u> 86 090	<u>108 116</u> 86 090	<u>100 195</u> 86 090	<u>96 012</u> 86 090	<u>92 674</u> 86 090	<u>106 751</u> 86 090
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>82 334</u> 65 503	<u>77 873</u> 65 503	<u>73 558</u> 65 503	<u>71 279</u> 65 503	<u>69 462</u> 65 503	<u>77 129</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>83 997</u> 67 133	<u>79 536</u> 67 133	<u>75 221</u> 67 133	<u>72 942</u> 67 133	<u>71 124</u> 67 133	<u>78 792</u> 67 133
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>109 933</u> 79 842	<u>101 743</u> 79 842	<u>93 821</u> 79 842	<u>89 639</u> 79 842	<u>86 301</u> 79 842	<u>100 378</u> 79 842

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 639</u> 101 157	<u>101 964</u> 88 342	<u>136 348</u> 88 342	<u>102 755</u> 88 342	<u>112 631</u> 88 342	<u>132 168</u> 88 342	<u>94 635</u> 88 342
222-101-0305		3	1	1350	<u>79 873</u> 76 983	<u>77 628</u> 69 727	<u>96 497</u> 69 727	<u>78 061</u> 69 727	<u>83 481</u> 69 727	<u>94 203</u> 69 727	<u>73 605</u> 69 727
222-101-0306		3	1	1340	<u>67 211</u> 64 580	<u>75 110</u> 67 306	<u>93 839</u> 67 306	<u>75 541</u> 67 306	<u>80 920</u> 67 306	<u>91 562</u> 67 306	<u>71 118</u> 67 306
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>95 016</u> 90 752	<u>91 291</u> 77 925	<u>125 535</u> 77 925	<u>92 079</u> 77 925	<u>101 915</u> 77 925	<u>121 372</u> 77 925	<u>83 992</u> 77 925
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>75 694</u> 72 799	<u>72 985</u> 64 750	<u>93 112</u> 64 750	<u>73 448</u> 64 750	<u>79 229</u> 64 750	<u>90 665</u> 64 750	<u>68 695</u> 64 750

				,						
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>118 603</u> 88 342	<u>110 413</u> 88 342	<u>102 491</u> 88 342	<u>98 309</u> 88 342	<u>94 971</u> 88 342	<u>109 048</u> 88 342
222-101-0305		3	1	1350	<u>86 759</u> 69 727	<u>82 264</u> 69 727	<u>77 917</u> 69 727	<u>75 621</u> 69 727	<u>73 790</u> 69 727	<u>81 515</u> 69 727
222-101-0306		3	1	1340	<u>84 173</u> 67 306	<u>79 712</u> 67 306	<u>75 397</u> 67 306	<u>73 119</u> 67 306	<u>71 301</u> 67 306	<u>78 969</u> 67 306
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 862</u> 77 925	<u>99 705</u> 77 925	<u>91 816</u> 77 925	<u>87 650</u> 77 925	<u>84 327</u> 77 925	<u>98 346</u> 77 925
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>82 725</u> 64 750	<u>77 931</u> 64 750	<u>73 294</u> 64 750	<u>70 845</u> 64 750	<u>68 892</u> 64 750	<u>77 132</u> 64 750

222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>82 133</u> 79 053	<u>79 243</u> 70 602	<u>100 209</u> 70 602	<u>79 725</u> 70 602	<u>85 747</u> 70 602	<u>97 660</u> 70 602	<u>74 774</u> 70 602
222-101-0500		3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 378</u> 145 891	<u>147 584</u> 132 547	<u>183 505</u> 132 547	<u>148 410</u> 132 547	<u>158 728</u> 132 547	<u>179 138</u> 132 547	<u>139 927</u> 132 547

222-102.

222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>109 544</u> 105 146	<u>115 856</u> 105 146	<u>140 420</u> 105 146	<u>116 429</u> 105 146	<u>123 406</u> 105 146	<u>137 421</u> 105 146	<u>110 699</u> 105 146
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>99 517</u> 95 369	<u>105 679</u> 95 369	<u>129 664</u> 95 369	<u>106 240</u> 95 369	<u>113 052</u> 95 369	<u>126 736</u> 95 369	<u>100 645</u> 95 369
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 699</u> 113 141	<u>124 010</u> 113 141	<u>148 575</u> 113 141	<u>124 584</u> 113 141	<u>131 561</u> 113 141	<u>145 576</u> 113 141	<u>118 854</u> 113 141
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>111 864</u> 107 423	<u>118 048</u> 107 423	<u>142 702</u> 107 423	<u>118 741</u> 107 423	<u>125 709</u> 107 423	<u>139 707</u> 107 423	<u>113 018</u> 107 423
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>123 268</u> 118 597	<u>129 393</u> 118 597	<u>154 193</u> 118 597	<u>130 164</u> 118 597	<u>137 152</u> 118 597	<u>151 189</u> 118 597	<u>124 425</u> 118 597
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>162 042</u> 156 614	<u>168 196</u> 156 614	<u>192 930</u> 156 614	<u>168 930</u> 156 614	<u>175 909</u> 156 614	<u>189 930</u> 156 614	<u>163 198</u> 156 614

222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>89 388</u> 70 602	<u>84 394</u> 70 602	<u>79 564</u> 70 602	<u>77 014</u> 70 602	<u>74 979</u> 70 602	<u>83 562</u> 70 602
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>164 967</u> 132 547	<u>156 411</u> 132 547	<u>148 135</u> 132 547	<u>143 765</u> 132 547	<u>140 279</u> 132 547	<u>154 985</u> 132 547

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>127 690</u> 105 146	<u>121 815</u> 105 146	<u>116 238</u> 105 146	<u>113 390</u> 105 146	<u>110 891</u> 105 146	<u>120 836</u> 105 146
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>117 235</u> 95 369	<u>111 498</u> 95 369	<u>106 053</u> 95 369	<u>103 272</u> 95 369	<u>100 832</u> 95 369	<u>110 542</u> 95 369
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>135 845</u> 113 141	<u>129 970</u> 113 141	<u>124 393</u> 113 141	<u>121 544</u> 113 141	<u>119 045</u> 113 141	<u>128 990</u> 113 141
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>129 988</u> 107 423	<u>124 120</u> 107 423	<u>118 550</u> 107 423	<u>115 705</u> 107 423	<u>109 509</u> 103 796	<u>123 142</u> 107 423
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>141 443</u> 118 597	<u>135 558</u> 118 597	<u>129 972</u> 118 597	<u>127 119</u> 118 597	<u>117 599</u> 111 718	<u>134 577</u> 118 597
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>180 195</u> 156 614	<u>174 318</u> 156 614	<u>168 739</u> 156 614	<u>165 889</u> 156 614	<u>156 275</u> 149 639	<u>173 338</u> 156 614

222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>143 546</u> 138 477	<u>149 710</u> 138 477	<u>174 483</u> 138 477	<u>150 444</u> 138 477	<u>157 435</u> 138 477	<u>171 478</u> 138 477	<u>144 703</u> 138 477
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>162 234</u> 156 818	<u>168 344</u> 156 818	<u>192 899</u> 156 818	<u>169 072</u> 156 818	<u>176 001</u> 156 818	<u>189 921</u> 156 818	<u>163 381</u> 156 818
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 362</u> 113 312						

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>248 613</u> 241 462	<u>254 920</u> 241 462	<u>279 859</u> 241 462	<u>255 581</u> 241 462	<u>262 641</u> 241 462	<u>276 824</u> 241 462	<u>249 782</u> 241 462

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>3 533</u> 3 418	<u>3 657</u> 3 418	<u>4 150</u> 3 418	<u>3 670</u> 3 418	<u>3 810</u> 3 418	<u>4 090</u> 3 418	<u>3 556</u> 3 418
222-203-0102	5.2		1	45	<u>3 720</u> 3 606	<u>3 832</u> 3 606	<u>4 276</u> 3 606	<u>3 844</u> 3 606	<u>3 969</u> 3 606	<u>4 222</u> 3 606	<u>3 741</u> 3 606

222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>161 728</u> 138 477	<u>155 841</u> 138 477	<u>150 253</u> 138 477	<u>147 399</u> 138 477	<u>137 418</u> 131 147	<u>154 860</u> 138 477
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>180 256</u> 156 818	<u>174 421</u> 156 818	<u>168 882</u> 156 818	<u>166 053</u> 156 818	<u>143 954</u> 137 585	<u>173 448</u> 156 818
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	, 4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>266 977</u> 241 462	<u>261 031</u> 241 462	<u>255 387</u> 241 462	<u>252 505</u> 241 462	<u>230 541</u> 222 408	<u>260 040</u> 241 462

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>3 896</u> 3 418	<u>3 778</u> 3 418	<u>3 667</u> 3 418	<u>3 610</u> 3 418	<u>3 078</u> 2 946	<u>3 758</u> 3 418
222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 046</u> 3 606	<u>3 941</u> 3 606	<u>3 840</u> 3 606	<u>3 789</u> 3 606	<u>3 262</u> 3 134	<u>3 923</u> 3 606

				,						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>5 398</u> 4 752	<u>5 240</u> 4 752	<u>5 089</u> 4 752	<u>5 012</u> 4 752	<u>4 308</u> 4 127	<u>5 213</u> 4 752
222-203-0104	6.2		1	90	<u>7 188</u> 6 325	<u>6 976</u> 6 325	<u>6 776</u> 6 325	<u>6 673</u> 6 325	<u>5 863</u> 5 619	<u>6 941</u> 6 325
222-203-0105	6.4		1	134	<u>8 894</u> 7 646	<u>8 579</u> 7 646	<u>8 280</u> 7 646	<u>8 128</u> 7 646	<u>7 099</u> 6 768	<u>8 527</u> 7 646
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 ^{, 8}	2	1	303	<u>12 116</u> 9 449	<u>11 404</u> 9 449	<u>10 728</u> 9 449	<u>10 382</u> 9 449	<u>9 307</u> 8 691	<u>11 285</u> 9 449
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 ^{, 6}	2	1	314						
222-203-0404	949-92 ^{, 8}	2	1	314	<u>12 127</u> 9 372	<u>11 389</u> 9 372	<u>10 688</u> 9 372	<u>10 331</u> 9 372	<u>10 017</u> 9 372	<u>11 266</u> 9 372

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 118</u> 4 288	<u>4 904</u> 4 288	<u>4 701</u> 4 288	<u>4 597</u> 4 288	<u>4 264</u> 4 051	<u>4 868</u> 4 288
222-301-0200	9818-2015	2								

222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 462</u> 16 720	<u>18 554</u> 16 720	<u>22 945</u> 16 720	<u>18 684</u> 16 720	<u>19 923</u> 16 720	<u>22 412</u> 16 720	<u>17 667</u> 16 720
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 309</u> 11 768	<u>13 128</u> 11 768	<u>16 421</u> 11 768	<u>13 226</u> 11 768	<u>14 155</u> 11 768	<u>16 022</u> 11 768	<u>12 463</u> 11 768

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 251</u> 150 866	<u>149 154</u> 137 522	<u>174 504</u> 137 522	<u>149 746</u> 137 522	<u>156 946</u> 137 522	<u>171 409</u> 137 522	<u>143 833</u> 137 522

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 053</u> 4 522	<u>5 090</u> 4 522	<u>4 792</u> 4 522	<u>5 080</u> 4 522	<u>4 932</u> 4 522	<u>4 694</u> 4 416	
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 920</u> 7 914	<u>8 991</u> 7 914	<u>8 418</u> 7 914	<u>8 971</u> 7 914	<u>8 687</u> 7 914	<u>8 248</u> 7 729	<u>8 251</u> 7 914

				,						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 684</u> 16 720	<u>19 641</u> 16 720	<u>18 650</u> 16 720	<u>18 145</u> 16 720	<u>15 923</u> 14 977	<u>19 467</u> 16 720
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>14 726</u> 11 768	<u>13 943</u> 11 768	<u>13 200</u> 11 768	<u>12 821</u> 11 768	<u>11 111</u> 10 417	<u>13 813</u> 11 768

				,						
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 367</u> 137 522	<u>155 304</u> 137 522	<u>149 549</u> 137 522	<u>146 609</u> 137 522	<u>144 030</u> 137 522	<u>154 293</u> 137 522

				,						
225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130						
225-101-0102	7-6		1	250						

225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 965</u> 12 456	<u>14 101</u> 12 456	<u>13 230</u> 12 456	<u>14 072</u> 12 456	<u>13 639</u> 12 456	<u>11 604</u> 10 834	<u>13 054</u> 12 456
225-101-0104	10-3		1	200							<u>6 290</u> 6 027
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 734</u> 14 076	<u>15 826</u> 14 076	<u>14 909</u> 14 076	<u>15 795</u> 14 076	<u>15 340</u> 14 076	<u>14 940</u> 14 076	<u>14 724</u> 14 076
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 941</u> 18 543	<u>21 117</u> 18 543	<u>19 742</u> 18 543	<u>21 071</u> 18 543	<u>20 388</u> 18 543	<u>21 812</u> 20 528	<u>19 465</u> 18 543
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 253</u> 17 628	<u>20 404</u> 17 628	<u>18 892</u> 17 628	<u>20 354</u> 17 628	<u>19 602</u> 17 628	<u>18 942</u> 17 628	<u>18 587</u> 17 628
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>30 079</u> 26 177	<u>30 372</u> 26 177	<u>28 080</u> 26 177	<u>30 296</u> 26 177	<u>29 156</u> 26 177	<u>26 556</u> 24 607	<u>27 618</u> 26 177
225-101-0110	20-6		1	980	<u>28 270</u> 24 408	<u>28 495</u> 24 408	<u>26 249</u> 24 408	<u>28 420</u> 24 408	<u>27 304</u> 24 408	<u>26 324</u> 24 408	<u>25 796</u> 24 408
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>44 977</u> 39 193	<u>45 411</u> 39 193	<u>42 019</u> 39 193	<u>45 298</u> 39 193	<u>43 612</u> 39 193	<u>39 576</u> 36 687	<u>41 335</u> 39 193
225-101-0114	15-3		1	1200							<u>9 495</u> 8 469
225-101-0115	20-3		1	1575							<u>14 335</u> 12 951
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>5 041</u> 4 776	<u>5 055</u> 4 776	<u>4 941</u> 4 776	<u>5 051</u> 4 776	<u>4 994</u> 4 776	<u>4 630</u> 4 467	
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>20 941</u> 19 040	<u>21 073</u> 19 040	<u>20 041</u> 19 040	<u>21 038</u> 19 040	<u>20 526</u> 19 040	<u>18 088</u> 17 090	<u>19 833</u> 19 040

225-101-0103	7-9		1	380	<u>17 747</u> 12 456	<u>15 161</u> 12 456	<u>17 292</u> 12 456	<u>15 813</u> 12 456	<u>14 920</u> 12 456	<u>14 771</u> 12 456
225-101-0104	10-3		1	200						
225-101-0105	10-6		1	400	<u>19 664</u> 14 076	<u>16 942</u> 14 076	<u>19 185</u> 14 076	<u>17 628</u> 14 076	<u>16 688</u> 14 076	<u>16 531</u> 14 076
225-101-0106	10-9		1	600	<u>26 875</u> 18 543	<u>22 792</u> 18 543	<u>26 155</u> 18 543	<u>23 820</u> 18 543	<u>22 410</u> 18 543	<u>22 175</u> 18 543
225-101-0108	15-6		1	660	<u>26 738</u> 17 628	<u>22 246</u> 17 628	<u>25 946</u> 17 628	<u>23 377</u> 17 628	<u>21 826</u> 17 628	<u>21 568</u> 17 628
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>39 968</u> 26 177	<u>33 163</u> 26 177	<u>38 769</u> 26 177	<u>34 877</u> 26 177	<u>32 527</u> 26 177	<u>32 135</u> 26 177
225-101-0110	20-6		1	980	<u>37 899</u> 24 408	<u>31 230</u> 24 408	<u>36 724</u> 24 408	<u>32 909</u> 24 408	<u>30 606</u> 24 408	<u>30 223</u> 24 408
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>59 614</u> 39 193	<u>49 541</u> 39 193	<u>57 838</u> 39 193	<u>52 078</u> 39 193	<u>48 599</u> 39 193	<u>48 020</u> 39 193
225-101-0114	15-3		1	1200						
225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50						
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>25 391</u> 19 040	<u>22 329</u> 19 040	<u>24 851</u> 19 040	<u>23 100</u> 19 040	<u>22 042</u> 19 040	<u>21 866</u> 19 040

225-101-0602	15		1	950	<u>41 921</u> 37 952	<u>42 200</u> 37 952	<u>40 023</u> 37 952	<u>42 127</u> 37 952	<u>41 045</u> 37 952	<u>36 790</u> 34 712	<u>39 584</u> 37 952
225-101-0603	20		1	1480	<u>79 836</u> 73 368	<u>80 270</u> 73 368	<u>76 878</u> 73 368	<u>80 157</u> 73 368	<u>78 471</u> 73 368	<u>63 475</u> 60 117	<u>76 194</u> 73 368
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 767</u> 14 630	<u>15 841</u> 14 630	<u>15 268</u> 14 630	<u>15 822</u> 14 630	<u>15 537</u> 14 630	<u>13 944</u> 13 314	<u>15 152</u> 14 630
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>51 413</u> 48 195	<u>51 656</u> 48 195	<u>50 097</u> 48 195	<u>51 604</u> 48 195	<u>50 829</u> 48 195	<u>44 469</u> 42 626	<u>49 783</u> 48 195
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>32 770</u> 29 833	<u>32 926</u> 29 833	<u>31 368</u> 29 833	<u>32 874</u> 29 833	<u>32 099</u> 29 833	<u>31 420</u> 29 833	<u>31 053</u> 29 833
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>79 759</u> 73 710	<u>80 252</u> 73 710	<u>77 089</u> 73 710	<u>80 146</u> 73 710	<u>78 574</u> 73 710	<u>62 862</u> 59 658	<u>76 451</u> 73 710
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>51 317</u> 45 653	<u>51 633</u> 45 653	<u>48 470</u> 45 653	<u>51 528</u> 45 653	<u>49 955</u> 45 653	<u>48 576</u> 45 653	<u>47 833</u> 45 653
225-101-0620	10		1	800							<u>39 300</u> 37 969
225-101-0621	6		1	2260							<u>96 501</u> 93 027
225-101-0622	10		1	2480							<u>106 146</u> 102 328

225-104.

225-104-0100	30										

224547-2016

225-101-0602	15		1	950	<u>51 316</u> 37 952	<u>44 851</u> 37 952	<u>50 177</u> 37 952	<u>46 479</u> 37 952	<u>44 246</u> 37 952	<u>43 874</u> 37 952
225-101-0603	20		1	1480	<u>94 473</u> 73 368	<u>84 400</u> 73 368	<u>92 697</u> 73 368	<u>86 937</u> 73 368	<u>83 458</u> 73 368	<u>82 879</u> 73 368
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 240</u> 14 630	<u>16 538</u> 14 630	<u>17 940</u> 14 630	<u>16 967</u> 14 630	<u>16 379</u> 14 630	<u>16 281</u> 14 630
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>58 181</u> 48 195	<u>53 554</u> 48 195	<u>57 366</u> 48 195	<u>54 719</u> 48 195	<u>53 121</u> 48 195	<u>52 854</u> 48 195
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>39 452</u> 29 833	<u>34 824</u> 29 833	<u>38 636</u> 29 833	<u>35 989</u> 29 833	<u>34 391</u> 29 833	<u>34 125</u> 29 833
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>93 494</u> 73 710	<u>84 103</u> 73 710	<u>91 839</u> 73 710	<u>86 468</u> 73 710	<u>83 224</u> 73 710	<u>82 684</u> 73 710
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>64 876</u> 45 653	<u>55 485</u> 45 653	<u>63 221</u> 45 653	<u>57 849</u> 45 653	<u>54 606</u> 45 653	<u>54 066</u> 45 653
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

225-104-0100	30	224547-2016								

225-104-0104	1-100		1	400	<u>35 354</u> 29 928						
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>206 030</u> 166 495						
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>408 389</u> 330 573						
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>285 349</u> 238 342						
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>49 957</u> 43 061						
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>67 211</u> 55 245	<u>57 176</u> 55 245	<u>59 448</u> 55 245	<u>68 291</u> 55 245	<u>59 654</u> 55 245	<u>62 166</u> 55 245	<u>57 591</u> 55 245
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>130 531</u> 106 674	<u>110 460</u> 106 674	<u>115 004</u> 106 674	<u>132 690</u> 106 674	<u>115 417</u> 106 674	<u>120 440</u> 106 674	<u>111 292</u> 106 674
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>79 857</u> 65 276						
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>140 757</u> 113 150						
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>97 156</u> 79 870						
225-104-0132	6-100 (15)		1	1500	<u>104 171</u> 84 380						
225-104-0139	8-100 (16)		1	1800	<u>134 957</u> 111 013	<u>114 886</u> 111 013	<u>119 430</u> 111 013	<u>137 116</u> 111 013	<u>119 843</u> 111 013	<u>124 867</u> 111 013	<u>115 718</u> 111 013
225-104-0141	8-200		1	3600	<u>242 620</u> 195 268	<u>202 478</u> 195 268	<u>211 566</u> 195 268	<u>246 939</u> 195 268	<u>212 392</u> 195 268	<u>222 439</u> 195 268	<u>204 141</u> 195 268

225-104-0104	1-100		1	400						
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000						
225-104-0108	10-200		1	5900						
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500						
225-104-0118	2-100 (11)		1	500						
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>63 708</u> 55 245	<u>61 593</u> 55 245	<u>59 585</u> 55 245	<u>58 560</u> 55 245	<u>57 660</u> 55 245	<u>61 241</u> 55 245
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>123 525</u> 106 674	<u>119 295</u> 106 674	<u>115 279</u> 106 674	<u>113 229</u> 106 674	<u>111 429</u> 106 674	<u>118 590</u> 106 674
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100						
225-104-0126	4-200		1	2100						
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300						
225-104-0132	6-100 (15)		1	1500						
225-104-0139	8-100 (16)		1	1800	<u>127 951</u> 111 013	<u>123 721</u> 111 013	<u>119 706</u> 111 013	<u>117 655</u> 111 013	<u>115 855</u> 111 013	<u>123 016</u> 111 013
225-104-0141	8-200		1	3600	<u>228 608</u> 195 268	<u>220 148</u> 195 268	<u>212 117</u> 195 268	<u>208 015</u> 195 268	<u>204 417</u> 195 268	<u>218 738</u> 195 268

225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>142 580</u> 114 937						
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>274 045</u> 218 977						
225-104-0200	30 24547-2016										
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>71 675</u> 58 437	<u>54 318</u> 52 553					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>129 514</u> 109 226	<u>101 264</u> 98 228					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>90 796</u> 74 817	<u>69 486</u> 67 284					
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>155 418</u> 131 073	<u>121 518</u> 117 875					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>168 899</u> 137 191	<u>127 558</u> 123 377					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>198 589</u> 167 481	<u>155 272</u> 150 618					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>266 996</u> 225 081	<u>208 680</u> 202 418					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>128 872</u> 106 231	<u>98 659</u> 95 534					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>224 491</u> 189 326	<u>175 525</u> 170 263					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>229 946</u> 184 025	<u>171 305</u> 165 496					

				,						
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100						
225-104-0145	9-200		1	4200						
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0205	2.100		1	1200						
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						

225-104-0217	5.100		1	2100	<u>135 102</u> 107 605	<u>100 205</u> 96 771					
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>315 091</u> 258 035	<u>239 765</u> 232 054					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>145 149</u> 113 906	<u>118 388</u> 113 906	<u>124 446</u> 113 906	<u>148 028</u> 113 906	<u>124 997</u> 113 906	<u>131 695</u> 113 906	<u>119 497</u> 113 906
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>279 708</u> 217 430	<u>226 185</u> 217 430	<u>238 302</u> 217 430	<u>285 466</u> 217 430	<u>239 404</u> 217 430	<u>252 799</u> 217 430	<u>228 403</u> 217 430
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>313 231</u> 268 043	<u>248 231</u> 241 054					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>421 925</u> 355 675	<u>329 758</u> 319 862					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>568 307</u> 479 073	<u>444 164</u> 430 835					
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>143 144</u> 116 673	<u>108 452</u> 104 925					
225-104-0300	30 24547-2016										
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>100 440</u> 83 089	<u>77 220</u> 74 796					
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>139 906</u> 114 682	<u>106 657</u> 103 235					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>163 097</u> 130 319	<u>121 443</u> 117 312					
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>282 815</u> 231 124	<u>215 002</u> 208 056					

				,						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	$\frac{135\ 808}{113\ 906}$	$\frac{130\ 167}{113\ 906}$	$\frac{124\ 814}{113\ 906}$	$\frac{122\ 079}{113\ 906}$	$\frac{119\ 680}{113\ 906}$	$\frac{129\ 227}{113\ 906}$
225-104-0223	6.200		1	4800	$\frac{261\ 025}{217\ 430}$	$\frac{249\ 744}{217\ 430}$	$\frac{239\ 037}{217\ 430}$	$\frac{233\ 568}{217\ 430}$	$\frac{228\ 770}{217\ 430}$	$\frac{247\ 864}{217\ 430}$
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>159 159</u> 124 092	<u>115 868</u> 111 706					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>245 402</u> 193 262	<u>180 309</u> 173 973					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>293 821</u> 222 983	<u>208 669</u> 200 728					
225-104-0400	30 24547-2016										
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>160 946</u> 128 211	<u>119 507</u> 115 414					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>278 285</u> 214 851	<u>200 774</u> 193 407					
225-104-0500	30, 35 24547-2016										
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>101 655</u> 79 548	<u>78 474</u> 75 746					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>103 338</u> 80 015	<u>78 999</u> 76 190					
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>140 564</u> 114 144	<u>112 290</u> 108 688					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>136 974</u> 107 074	<u>105 638</u> 101 956					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>277 699</u> 217 826	<u>214 848</u> 207 415					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>172 719</u> 138 569	<u>136 441</u> 131 946					

				,						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						

225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>158 169</u> 121 938	<u>120 431</u> 116 110					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>181 153</u> 139 739	<u>138 006</u> 133 060					
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>391 224</u> 307 828	<u>303 547</u> 293 115					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>249 577</u> 197 356	<u>194 537</u> 187 923					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>489 032</u> 384 787	<u>379 435</u> 366 395					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>217 808</u> 172 125	<u>178 780</u> 172 125	<u>187 170</u> 172 125	<u>222 006</u> 172 125	<u>188 419</u> 172 125	<u>198 187</u> 172 125	<u>180 398</u> 172 125
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>446 612</u> 355 031	<u>349 820</u> 338 061					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>239 032</u> 184 651	<u>182 340</u> 175 825					
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>339 775</u> 266 854	<u>263 179</u> 254 099					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>244 502</u> 187 647	<u>185 393</u> 178 678					
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>321 474</u> 246 545	<u>243 597</u> 234 761					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>709 096</u> 557 941	<u>550 180</u> 531 272					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>488 757</u> 386 884	<u>381 329</u> 368 392					

				,						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	$\frac{204\ 185}{172\ 125}$	$\frac{195\ 959}{172\ 125}$	$\frac{188\ 152}{172\ 125}$	$\frac{184\ 164}{172\ 125}$	$\frac{180\ 665}{172\ 125}$	$\frac{194\ 588}{172\ 125}$
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400						
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						

225-104-0530	15.200		1	15600	<u>953 611</u> 750 334	<u>739 897</u> 714 469					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>377 371</u> 296 613	<u>292 511</u> 282 435					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>796 574</u> 662 635	<u>650 722</u> 630 963					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>484 173</u> 367 008	<u>362 952</u> 349 466					
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>579 183</u> 449 506	<u>443 721</u> 428 021					
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>855 085</u> 676 220	<u>666 558</u> 643 899					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>129 413</u> 104 395	<u>102 750</u> 99 405					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>149 935</u> 118 599	<u>116 902</u> 112 930					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>204 747</u> 164 053	<u>161 550</u> 156 212					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>266 404</u> 215 036	<u>211 637</u> 204 758					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>327 699</u> 264 480	<u>260 302</u> 251 838					
225-104-0600	30, 35 24547-2016										
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>138 458</u> 110 896	<u>103 323</u> 99 827					

				,						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100						
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000						
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100						

225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>187 329</u> 152 892	<u>142 241</u> 137 632					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>224 279</u> 179 652	<u>167 384</u> 161 722					
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>270 561</u> 213 195	<u>198 896</u> 191 916					
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>359 357</u> 287 235	<u>267 665</u> 258 566					
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>512 172</u> 413 389	<u>384 927</u> 372 129					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>652 969</u> 523 029	<u>487 311</u> 470 826					

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>87 277</u> 84 026	<u>120 023</u> 91 639					
225-109-0102	2		1	2900	<u>119 858</u> 115 478	<u>163 458</u> 125 940					
225-109-0103	3		1	5200	<u>196 454</u> 188 962	<u>272 960</u> 206 082					
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>104 873</u> 100 567	<u>132 749</u> 100 567	<u>111 025</u> 100 567	<u>135 748</u> 100 567	<u>111 758</u> 100 567	<u>118 735</u> 100 567	<u>106 028</u> 100 567

8.04-08-2021

				,						
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400						
225-104-0609	35 (53)		1	4400						
225-104-0610	36 (56)		1	5500						
225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900						

				,						
225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>123 019</u> 100 567	<u>117 143</u> 100 567	<u>111 567</u> 100 567	<u>108 718</u> 100 567	<u>89 953</u> 84 620	<u>116 164</u> 100 567

225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>130 572</u> 125 842	<u>177 401</u> 137 243					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>154 158</u> 147 355	<u>200 990</u> 147 355	<u>164 760</u> 147 355	<u>206 028</u> 147 355	<u>165 724</u> 147 355	<u>177 445</u> 147 355	<u>156 098</u> 147 355
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>225 794</u> 217 587	<u>307 217</u> 237 300					
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>130 290</u> 125 076	<u>184 997</u> 136 408					
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>215 446</u> 206 672	<u>308 350</u> 225 396					
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>94 569</u> 90 754	<u>134 748</u> 98 977					
225-109-0111	78		1	6200	<u>262 107</u> 252 627	<u>355 851</u> 275 515					
225-109-0112	79		1	2000	<u>82 708</u> 79 687	<u>112 782</u> 86 906					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>143 742</u> 137 843	<u>206 440</u> 150 332					
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>63 469</u> 61 105	<u>89 404</u> 68 719					
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>99 424</u> 95 305	<u>146 737</u> 107 181					
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>117 748</u> 113 189	<u>145 625</u> 113 189	<u>123 900</u> 113 189	<u>148 623</u> 113 189	<u>124 633</u> 113 189	<u>131 610</u> 113 189	<u>118 903</u> 113 189

				,						
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>184 643</u> 147 355	<u>174 772</u> 147 355	<u>165 403</u> 147 355	<u>160 618</u> 147 355	<u>156 420</u> 147 355	<u>173 127</u> 147 355
225-109-0107	7 (41)		1	5400						
225-109-0108	57 (1)		1	3800						
225-109-0109	58 (2)		1	6500						
225-109-0110	59 (3)		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						
225-109-0113	108 (4)		1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600						
225-109-0202	31 (9)		1	3100						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>135 894</u> 113 189	<u>130 019</u> 113 189	<u>124 442</u> 113 189	<u>121 593</u> 113 189	<u>105 669</u> 100 027	<u>129 039</u> 113 189

225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>169 176</u> 133 795	<u>159 775</u> 133 795	<u>150 853</u> 133 795	<u>146 295</u> 133 795	<u>142 297</u> 133 795	<u>158 209</u> 133 795
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>213 418</u> 169 955	<u>201 903</u> 169 955	<u>190 972</u> 169 955	<u>185 390</u> 169 955	<u>180 492</u> 169 955	<u>199 984</u> 169 955
225-109-0209	77		1	6800						

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750						
225-202-0102	2		1	550	<u>39 510</u> 34 326	<u>38 217</u> 34 326	<u>36 991</u> 34 326	<u>36 364</u> 34 326	<u>35 814</u> 34 326	<u>38 002</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>50 611</u> 42 404	<u>48 496</u> 42 404	<u>46 488</u> 42 404	<u>45 462</u> 42 404	<u>44 563</u> 42 404	<u>48 143</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>59 146</u> 45 722	<u>55 550</u> 45 722	<u>52 137</u> 45 722	<u>50 394</u> 45 722	<u>48 865</u> 45 722	<u>54 951</u> 45 722
225-202-0105	5		1	2300						
225-202-1100	13015-2012	3								

225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 729</u> 88 718	<u>104 912</u> 88 718	<u>99 391</u> 88 718	<u>96 571</u> 88 718	<u>94 097</u> 88 718	<u>103 943</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 381</u> 87 172	<u>103 499</u> 87 172	<u>97 915</u> 87 172	<u>95 064</u> 87 172	<u>92 562</u> 87 172	<u>102 519</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1209	5		1	73						

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>84 808</u> 63 024	<u>78 909</u> 63 024	<u>73 310</u> 63 024	<u>70 450</u> 63 024	<u>67 941</u> 63 024	<u>77 926</u> 63 024
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 115</u> 47 712	<u>63 238</u> 47 712	<u>57 659</u> 47 712	<u>54 809</u> 47 712	<u>52 309</u> 47 712	<u>62 258</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>107 148</u> 84 943	<u>101 254</u> 84 943	<u>95 659</u> 84 943	<u>92 802</u> 84 943	<u>90 295</u> 84 943	<u>100 272</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3								

225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 797</u> 79 394					<u>95 603</u> 63 652	
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>100 317</u> 96 571	<u>106 926</u> 96 571		<u>107 833</u> 96 571			<u>102 010</u> 96 571
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>80 972</u> 77 129	<u>86 979</u> 77 129	<u>111 921</u> 77 129	<u>87 873</u> 77 129	<u>94 867</u> 77 129	<u>108 915</u> 77 129	<u>82 130</u> 77 129

225-204.

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>234 674</u> 228 322					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>253 055</u> 245 993					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>193 460</u> 187 567					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>754 347</u> 735 006					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>873 241</u> 850 869					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236					

8.04-08-2021

225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>107 639</u> 96 571	<u>104 744</u> 96 571	<u>102 210</u> 96 577	
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>99 161</u> 77 129	<u>93 272</u> 77 129	<u>87 682</u> 77 129	<u>84 826</u> 77 129	<u>82 321</u> 77 129	<u>92 290</u> 77 129

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						
225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						

				,	
225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	

225-204-0109	2-		1	11600	$\frac{1\ 450\ 371}{1\ 413\ 812}$					
225-204-0112	1-2		1	1500	$\frac{168\ 982}{164\ 618}$					
225-204-0113	2-2		1	2400	$\frac{110\ 957}{107\ 101}$					
225-204-0114	2-0		1	2400	$\frac{170\ 214}{165\ 196}$					
225-204-0116	3-0		1	2900	$\frac{195\ 289}{189\ 430}$					
225-204-0117	4-2		1	3400	$\frac{264\ 042}{256\ 485}$					
225-204-0118	4-4		1	3400	$\frac{304\ 054}{295\ 713}$					
225-204-0120	5-2		1	4480	$\frac{267\ 686}{259\ 301}$					
225-204-0121	5-4		1	4480	$\frac{279\ 894}{271\ 270}$					
225-204-0122	6-2		1	5800	$\frac{368\ 252}{356\ 972}$					
225-204-0123	6-4		1	5600	$\frac{369\ 198}{358\ 038}$					
225-204-0124	6-0		1	6700	$\frac{451\ 627}{438\ 081}$					
225-204-0125	6-2		1	6700	$\frac{620\ 183}{603\ 332}$					

225-204-0109	2-		1	11600						
225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480						
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						

				,	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	
225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	

225-204-0129	3-		1	4300	<u>275 532</u> 267 119					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>398 405</u> 386 218					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>807 363</u> 786 283					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>167 162</u> 162 204					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>157 004</u> 152 539					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>116 750</u> 112 431					
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>114 436</u> 110 442					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>150 333</u> 145 075					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>226 495</u> 220 023					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>293 083</u> 284 186					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>393 176</u> 381 091					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>797 374</u> 777 014					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>228 894</u> 221 858					

				,						
225-204-0129	3-		1	4300						
225-204-0131	5-		1	6250						
225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						
225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						

					,	
225-204-0129	3-		1	4300		
225-204-0131	5-		1	6250		
225-204-0132	5-		1	7500		
225-204-0150	2-05		1	2400		
225-204-0151	2-05		1	1980		
225-204-0152	3-05		1	2900		
225-204-0153	3-05		1	2500		
225-204-0154	4-05		1	3300		
225-204-0155	4-05		1	2900		
225-204-0164	3- 5		1	4500		
225-204-0165	5- 5		1	6250		
225-204-0167	6- 5		1	6750		
225-204-0176	-2		1	3640		

225-204-0178	-4		1	2180	<u>170 857</u> 165 981					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>207 440</u> 201 440					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>438 907</u> 428 397					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>301 749</u> 294 082					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>330 565</u> 321 984					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>252 304</u> 244 942					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>285 640</u> 277 659					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>902 667</u> 880 593					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>238 741</u> 231 995					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>325 856</u> 316 492					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>229 774</u> 222 293					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>248 087</u> 240 090					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>259 419</u> 251 200					

225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						

				,	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	

225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>288 415</u> 278 385					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>308 938</u> 298 506					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>295 768</u> 286 048					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>285 061</u> 275 552					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>209 040</u> 201 966					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>190 357</u> 185 449	<u>214 468</u> 190 385				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>208 652</u> 203 175	<u>236 650</u> 208 583				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>248 497</u> 241 944	<u>282 316</u> 248 384				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>332 553</u> 323 421	<u>383 685</u> 332 029				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>339 849</u> 330 574	<u>391 176</u> 339 372				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>388 329</u> 377 739	<u>446 841</u> 387 793				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>395 519</u> 384 789	<u>454 223</u> 395 030				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>472 325</u> 459 528	<u>542 141</u> 471 759				

				,						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						

				,	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	

225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>534 139</u> 519 340	<u>618 409</u> 533 162				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>539 955</u> 525 041	<u>624 380</u> 539 015				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>326 205</u> 317 513	<u>372 068</u> 325 963				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>412 173</u> 401 271	<u>468 826</u> 411 950				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>521 099</u> 507 626	<u>587 679</u> 521 137				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>605 973</u> 590 451	<u>681 046</u> 606 166				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>578 060</u> 563 085	<u>652 390</u> 578 072				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>596 362</u> 581 848	<u>657 917</u> 597 334				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>545 206</u> 531 261	<u>612 428</u> 545 400				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>632 618</u> 616 573	<u>708 400</u> 632 984				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>439 981</u> 428 533	<u>497 374</u> 439 939				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>602 955</u> 586 513	<u>693 818</u> 602 123				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>780 565</u> 759 729	<u>890 891</u> 779 950				

225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						

				,	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	

225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>776 960</u> 756 930	<u>875 288</u> 777 076				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>964 473</u> 939 892	<u>1 081 962</u> 964 907				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>704 321</u> 685 716	<u>800 715</u> 703 966				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>901 878</u> 878 524	<u>1 017 700</u> 901 906				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>988 158</u> 963 112	<u>1 106 276</u> 988 745				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>808 611</u> 787 925	<u>908 348</u> 808 896				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559	<u>1 202 106</u> 1 074 413				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>916 353</u> 893 556	<u>1 018 958</u> 917 337				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009	<u>1 168 021</u> 1 040 997				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>832 083</u> 810 938	<u>932 445</u> 832 521				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846	<u>1 225 443</u> 1 097 293				
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>46 585</u> 44 997	<u>54 948</u> 44 997	<u>48 431</u> 44 997	<u>55 848</u> 44 997	<u>48 651</u> 44 997	<u>50 744</u> 44 997

8.04-08-2021

				,						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>46 932</u> 44 997	<u>52 029</u> 44 997	<u>50 267</u> 44 997	<u>48 594</u> 44 997	<u>47 739</u> 44 997	<u>42 342</u> 40 441

225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>49 973</u> 44 997

225-204-0302	95-1		1	750	<u>45 590</u> 44 171	<u>55 268</u> 45 310				
225-204-0304	95-3		1	800	<u>47 870</u> 46 371	<u>58 174</u> 47 568				
225-204-0307	105		1	1175	<u>67 850</u> 65 697	<u>82 921</u> 67 392				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>62 638</u> 60 352	<u>75 740</u> 60 352	<u>65 529</u> 60 352	<u>77 149</u> 60 352	<u>65 874</u> 60 352	<u>69 153</u> 60 352
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>73 067</u> 70 622	<u>85 612</u> 70 622	<u>75 835</u> 70 622	<u>86 961</u> 70 622	<u>76 165</u> 70 622	<u>79 305</u> 70 622
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>56 611</u> 54 731	<u>70 541</u> 56 142				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>48 982</u> 47 009	<u>61 526</u> 47 009	<u>51 822</u> 47 009	<u>62 876</u> 47 009	<u>52 080</u> 47 009	<u>55 220</u> 47 009
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>60 052</u> 57 857	<u>72 652</u> 57 857	<u>62 904</u> 57 857	<u>74 007</u> 57 857	<u>63 164</u> 57 857	<u>66 317</u> 57 857
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				

225-204-0302	95-1		1	750						
225-204-0304	95-3		1	800						
225-204-0307	105		1	1175						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>63 181</u> 60 352	<u>71 166</u> 60 352	<u>68 405</u> 60 352	<u>65 784</u> 60 352	<u>64 445</u> 60 352	<u>54 234</u> 51 493
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>73 587</u> 70 622	<u>81 233</u> 70 622	<u>78 589</u> 70 622	<u>76 079</u> 70 622	<u>74 797</u> 70 622	<u>62 132</u> 59 307
225-204-0310	105-5		1	1100						
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>49 502</u> 47 009	<u>57 147</u> 47 009	<u>54 504</u> 47 009	<u>51 994</u> 47 009	<u>50 712</u> 47 009	<u>49 588</u> 47 009
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>60 574</u> 57 857	<u>68 254</u> 57 857	<u>65 598</u> 57 857	<u>63 077</u> 57 857	<u>61 790</u> 57 857	<u>60 660</u> 57 857
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550						
225-204-0318	164-12,7		1	3550						

				,	
225-204-0302	95-1		1	750	
225-204-0304	95-3		1	800	
225-204-0307	105		1	1175	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>67 945</u> 60 352
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>78 148</u> 70 622
225-204-0310	105-5		1	1100	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>54 063</u> 47 009
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>65 155</u> 57 857
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	
225-204-0316	164-10,7		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	
225-204-0318	164-12,7		1	3550	

225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>56 152</u> 54 491	<u>68 409</u> 57 602				
225-204-0602	2		1	675	<u>45 802</u> 44 297	<u>53 329</u> 44 297	<u>47 420</u> 44 297	<u>54 139</u> 44 297	<u>47 661</u> 44 297	<u>49 545</u> 44 297
225-204-0603	3		1	550	<u>46 610</u> 45 201	<u>52 743</u> 45 201	<u>47 928</u> 45 201	<u>53 402</u> 45 201	<u>48 125</u> 45 201	<u>49 659</u> 45 201
225-204-0604	4		1	475	<u>28 537</u> 27 645	<u>35 540</u> 29 223				
225-204-0605	5		1	400	<u>22 801</u> 22 074	<u>28 629</u> 23 335				
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>24 209</u> 23 455	<u>30 117</u> 24 794				
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>15 074</u> 14 603	<u>18 309</u> 14 992				
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>155 304</u> 151 033	<u>179 274</u> 155 053				
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>252 893</u> 246 401	<u>284 449</u> 252 959				

				,						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800						
225-204-0602	2		1	675	<u>46 114</u> 44 297	<u>50 702</u> 44 297	<u>49 116</u> 44 297	<u>47 610</u> 44 297	<u>46 841</u> 44 297	<u>45 133</u> 43 284
225-204-0603	3		1	550	<u>46 864</u> 45 201	<u>50 602</u> 45 201	<u>49 309</u> 45 201	<u>48 082</u> 45 201	<u>47 456</u> 45 201	<u>38 238</u> 36 703
225-204-0604	4		1	475						
225-204-0605	5		1	400						
225-204-0606	5 -1		1	400						
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						

					,
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	
225-204-0602	2		1	675	<u>48 851</u> 44 297
225-204-0603	3		1	550	<u>49 094</u> 45 201
225-204-0604	4		1	475	
225-204-0605	5		1	400	
225-204-0606	5 -1		1	400	
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	

225-204-1309	35-10		1	2200	<u>170 850</u> 165 960	<u>200 336</u> 170 377				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>297 125</u> 289 007	<u>342 157</u> 296 698				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>66 918</u> 65 098	<u>76 917</u> 66 831				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>62 372</u> 60 641	<u>72 250</u> 62 255				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>57 085</u> 55 459	<u>66 823</u> 56 935				

225-205.

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>1 853</u> 1 808	<u>1 879</u> 1 808	<u>1 977</u> 1 808	<u>1 881</u> 1 808	<u>1 909</u> 1 808	<u>1 965</u> 1 808	<u>1 858</u> 1 808	<u>1 926</u> 1 808	<u>1 902</u> 1 808
225-205-0102	2		1	13	<u>2 225</u> 2 170	<u>2 258</u> 2 170	<u>2 386</u> 2 170	<u>2 261</u> 2 170	<u>2 297</u> 2 170	<u>2 370</u> 2 170	<u>2 231</u> 2 170	<u>2 319</u> 2 170	<u>2 289</u> 2 170
225-205-0103	3		1	40	<u>2 434</u> 2 350	<u>2 535</u> 2 350	<u>2 928</u> 2 350	<u>2 544</u> 2 350	<u>2 656</u> 2 350	<u>2 880</u> 2 350	<u>2 453</u> 2 350	<u>2 725</u> 2 350	<u>2 631</u> 2 350
225-205-0104	4		1	90	<u>6 218</u> 6 034					<u>7 207</u> 6 001			
225-205-0105	5		1	130	<u>7 239</u> 7 006					<u>8 677</u> 6 969			

225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\ 880}{1\ 808}$	$\frac{1\ 869}{1\ 808}$	$\frac{1\ 859}{1\ 808}$	$\frac{1\ 899}{1\ 808}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{2\ 260}{2\ 170}$	$\frac{2\ 245}{2\ 170}$	$\frac{2\ 232}{2\ 170}$	$\frac{2\ 284}{2\ 170}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{2\ 541}{2\ 350}$	$\frac{2\ 496}{2\ 350}$	$\frac{2\ 456}{2\ 350}$	$\frac{2\ 615}{2\ 350}$
225-205-0104	4		1	90				
225-205-0105	5		1	130				

8.04-08-2021

				,	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	

225-205-0106	6		1	180	<u>8 269</u> 7 981					<u>10 269</u> 7 938			
225-205-0107	7		1	230	<u>13 480</u> 13 055					<u>16 020</u> 12 985			
225-205-0108	8		1	650	<u>38 092</u> 36 890					<u>45 270</u> 36 691			
225-205-0109	9		1	1130	<u>66 227</u> 64 138					<u>78 707</u> 63 794			

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012												
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>582 105</u> 566 232	<u>748 754</u> 658 703							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>637 223</u> 620 270	<u>812 874</u> 721 566							
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>649 295</u> 630 614	<u>850 854</u> 733 599							
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>656 939</u> 638 108	<u>859 747</u> 742 317							
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 010 973</u> 981 700	<u>1 327 788</u> 1 142 021							

				,				
225-205-0106	6		1	180				
225-205-0107	7		1	230				
225-205-0108	8		1	650				
225-205-0109	9		1	1130				

				,						
226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						

					,	
226-102-0100	13015-2012					
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370		
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370		
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500		
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500		
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500		

226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 279 480</u> 1 243 823	<u>1 658 126</u> 1 446 951				
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 442 908</u> 1 404 046	<u>1 848 243</u> 1 633 340				
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 297 988</u> 1 261 197	<u>1 692 018</u> 1 467 163				
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 253 341</u> 1 217 425	<u>1 640 079</u> 1 416 243				
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>551 271</u> 534 511	<u>736 822</u> 621 802				
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>977 910</u> 949 866	<u>1 279 998</u> 1 104 989				
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 011 513</u> 982 230	<u>1 328 417</u> 1 142 637				
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 108 123</u> 1 075 825	<u>1 458 784</u> 1 251 517				
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 195 474</u> 1 161 463	<u>1 560 400</u> 1 351 141				
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 124 221</u> 1 090 838	<u>1 489 873</u> 1 268 982				
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 147 255</u> 1 115 310	<u>1 486 326</u> 1 297 451				
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 332 405</u> 1 294 940	<u>1 732 056</u> 1 506 416				
226-102-0118	-9		1	5000	<u>347 243</u> 336 934	<u>460 141</u> 391 958				

226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						

				,	
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	
226-102-0118	-9		1	5000	

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>186 984</u> 179 538	<u>233 817</u> 179 538	<u>197 319</u> 179 538	<u>238 855</u> 179 538	<u>198 551</u> 179 538	<u>210 272</u> 179 538
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>237 766</u> 229 324	<u>284 599</u> 229 324	<u>248 101</u> 229 324	<u>289 637</u> 229 324	<u>249 333</u> 229 324	<u>261 054</u> 229 324
226-102-0302	-18		1	5400	<u>248 297</u> 239 649	<u>340 742</u> 270 168				
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>132 440</u> 128 198	<u>180 478</u> 149 134				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>196 711</u> 189 879	<u>276 597</u> 220 888				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>429 772</u> 415 920	<u>587 052</u> 483 844				
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>231 626</u> 223 235	<u>331 262</u> 259 691				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>102 341</u> 98 795	<u>143 778</u> 114 929				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>215 295</u> 208 672	<u>289 001</u> 242 751				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>123 215</u> 118 909	<u>173 679</u> 138 327				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>244 604</u> 236 784	<u>333 099</u> 275 453				

				,						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>188 925</u> 179 538	<u>217 469</u> 179 538	<u>207 599</u> 179 538	<u>198 230</u> 179 538	<u>193 445</u> 179 538	<u>166 474</u> 157 212
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>239 707</u> 229 324	<u>268 251</u> 229 324	<u>258 381</u> 229 324	<u>249 012</u> 229 324	<u>244 226</u> 229 324	<u>195 620</u> 185 786
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						

226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>205 954</u> 179 538
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>256 736</u> 229 324
226-102-0302	-18		1	5400	
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0404	2-6		1	5500	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	

226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>183 379</u> 176 983	<u>258 278</u> 205 886				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>220 906</u> 213 005	<u>314 296</u> 247 790				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>320 528</u> 309 133	<u>454 911</u> 359 618				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>390 969</u> 376 793	<u>559 331</u> 438 326				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>33 114</u> 32 080	<u>44 703</u> 37 319				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>41 828</u> 40 482	<u>57 087</u> 47 094				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>54 648</u> 52 806	<u>75 934</u> 61 430				
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>257 420</u> 249 397	<u>347 221</u> 290 126				
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>74 167</u> 70 965	<u>126 888</u> 94 855				
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>120 216</u> 115 623	<u>147 914</u> 115 623	<u>126 486</u> 115 623	<u>150 893</u> 115 623	<u>127 056</u> 115 623	<u>133 989</u> 115 623

25.

251.

, ,

					,						
226-102-0412	600.98.30		1	4000							
226-102-0414	600.124.30		1	5100							
226-102-0416	800.98.40		1	7300							
226-102-0418	800.124.40		1	9300							
226-102-0419	200.75.15		1	550							
226-102-0420	200.100.15		1	750							
226-102-0421	200.150.15		1	1100							
226-102-0500	13015-2012										
226-102-0502	6		1	4250							
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497							
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>121 363</u> 115 623	<u>138 245</u> 115 623	<u>132 408</u> 115 623	<u>126 866</u> 115 623	<u>124 036</u> 115 623	<u>121 553</u> 115 623	

				,	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>131 435</u> 115 623

251-3. ,
251-302.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 632</u> 4 068 080	<u>4 218 035</u> 4 068 080				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	<u>4 072 884</u> 3 885 787				
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 982</u> 3 796 875	<u>3 934 544</u> 3 796 875				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867				
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930				
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>23 421</u> 19 708	<u>21 048</u> 19 708	<u>23 750</u> 19 708	<u>21 112</u> 19 708	<u>21 879</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 474</u> 15 368	<u>16 605</u> 15 368	<u>19 258</u> 15 368	<u>16 667</u> 15 368	<u>17 421</u> 15 368

255. , ,

255-1.
255-101.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 491</u> 19 708	<u>22 350</u> 19 708	<u>21 704</u> 19 708	<u>21 091</u> 19 708	<u>20 777</u> 19 708	<u>20 502</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>16 057</u> 15 368	<u>17 883</u> 15 368	<u>17 249</u> 15 368	<u>16 646</u> 15 368	<u>16 339</u> 15 368	<u>16 069</u> 15 368

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>21 596</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 143</u> 15 368

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 901</u> 56 566	<u>65 960</u> 56 566	<u>84 802</u> 56 566	<u>66 511</u> 56 566	<u>72 118</u> 56 566	<u>81 904</u> 56 566	<u>61 010</u> 56 566

255-102.

255-102-0100	17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017	2	1	96	<u>2 946</u> 2 802	<u>3 188</u> 2 802	<u>3 563</u> 2 802	<u>3 210</u> 2 802	<u>3 347</u> 2 802	<u>3 445</u> 2 802	<u>2 990</u> 2 802
255-102-0602	17608-2017	2	1	96	<u>3 416</u> 3 263	<u>3 659</u> 3 263	<u>4 033</u> 3 263	<u>3 681</u> 3 263	<u>3 818</u> 3 263	<u>3 916</u> 3 263	<u>3 461</u> 3 263
255-102-0603	17608-2017	2	1	120	<u>3 951</u> 3 765	<u>4 254</u> 3 765	<u>4 722</u> 3 765	<u>4 281</u> 3 765	<u>4 453</u> 3 765	<u>4 575</u> 3 765	<u>4 006</u> 3 765
255-102-0604	17608-2017	2	1	120	<u>4 628</u> 4 430	<u>4 931</u> 4 430	<u>5 400</u> 4 430	<u>4 959</u> 4 430	<u>5 130</u> 4 430	<u>5 253</u> 4 430	<u>4 684</u> 4 430
255-102-0605	17608-2017	2	1	144	<u>3 927</u> 3 750						

255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>74 893</u> 56 566	<u>71 100</u> 56 566	<u>66 327</u> 56 566	<u>63 593</u> 56 566	<u>61 194</u> 56 566	<u>70 269</u> 56 566

255-102-0100	17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017	2	1	96	<u>3 351</u> 2 802	<u>3 347</u> 2 802	<u>3 203</u> 2 802	<u>3 094</u> 2 802	<u>2 998</u> 2 802	<u>3 323</u> 2 802
255-102-0602	17608-2017	2	1	96	<u>3 822</u> 3 263	<u>3 818</u> 3 263	<u>3 673</u> 3 263	<u>3 564</u> 3 263	<u>3 468</u> 3 263	<u>3 793</u> 3 263
255-102-0603	17608-2017	2	1	120	<u>4 457</u> 3 765	<u>4 453</u> 3 765	<u>4 272</u> 3 765	<u>4 135</u> 3 765	<u>4 015</u> 3 765	<u>4 422</u> 3 765
255-102-0604	17608-2017	2	1	120	<u>5 135</u> 4 430	<u>5 130</u> 4 430	<u>4 950</u> 4 430	<u>4 813</u> 4 430	<u>4 693</u> 4 430	<u>5 100</u> 4 430
255-102-0605	17608-2017	2	1	144						

255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>4 171</u> 3 989					
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 474</u> 4 268					
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>4 719</u> 4 509					
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>5 262</u> 5 025					

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004		3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009		3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92		3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	, 900 948-92		3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(, 600, 5- 10		3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528

255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144					
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168					
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168					
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192					

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004		3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009		3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92		3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	, 900 948-92		3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	() , 600, 5- 10		3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528

261-101-0106	7394-85	3	1	1750	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143
261-101-0207	28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046

[illegible]

261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , , 22,5 , 13015-2003	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	15 ; , , , (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

[illegible]

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная