

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-4.		19
211-5.		22
211-6.		22
212.	, ,	25
212-1.		25
212-4.		145
212-5.		157
213.		169
213-1.		169
213-3.	, ,	178
22.		192
221.		192
221-1.		192
222.	,	198
222-1.	, ,	198
222-2.	,	216
222-3.	, ,	222
225.		225
225-1.		225
225-2.		285
226.		353
226-1.		353
25.		375

8.04-08-2021

IV

251.	,	,	375
251-3.	,		375
255.	,	,	377
255-1.			377
255-2.			383
26.			387
261.			387
261-1.			387

21.
211. -
211-1. ,
211-101.

					,	,	,							
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$	$\frac{1\,941}{1\,039}$

211-103.

					,	,	,					
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,719}{425}$	$\frac{1\,719}{425}$	$\frac{1\,719}{425}$	$\frac{1\,719}{425}$	$\frac{1\,719}{425}$	$\frac{1\,719}{425}$	$\frac{1\,719}{425}$	$\frac{1\,719}{425}$

8.04-08-2021

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,719}{425}$

8.04-08-2021

211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 934</u> 492	<u>1 934</u> 492	<u>1 934</u> 492	<u>1 934</u> 492	<u>1 934</u> 492	<u>1 934</u> 492	<u>1 934</u> 492
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 465</u> 356	<u>1 465</u> 356	<u>1 465</u> 356	<u>1 465</u> 356	<u>1 465</u> 356	<u>1 465</u> 356	<u>1 465</u> 356

211-201-0400	1284-2004 600	3									
211-201-0500	1284-2004 800	3									
211-201-0600	1284-2004 1000	3									

8.04-08-2021

6

211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 934</u> 492
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 465</u> 356

211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			

					,					
					,					
					,					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,889}{2\,721}$	$\frac{10\,058}{2\,721}$	$\frac{10\,058}{2\,721}$	$\frac{10\,058}{2\,721}$	$\frac{10\,058}{2\,721}$	$\frac{4\,245}{2\,721}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,852}{3\,833}$	$\frac{9\,570}{2\,293}$	$\frac{8\,276}{3\,186}$	$\frac{9\,570}{2\,293}$	$\frac{9\,364}{3\,186}$	$\frac{3\,679}{2\,293}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,852}{3\,176}$	$\frac{9\,909}{2\,677}$	$\frac{9\,460}{2\,987}$	$\frac{9\,909}{2\,677}$	$\frac{9\,842}{2\,987}$	$\frac{4\,060}{2\,677}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,805}{3\,130}$	$\frac{9\,869}{2\,638}$	$\frac{9\,415}{2\,943}$	$\frac{9\,869}{2\,638}$	$\frac{9\,798}{2\,943}$	$\frac{4\,021}{2\,638}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,852}{3\,176}$	$\frac{9\,909}{2\,677}$	$\frac{9\,460}{2\,987}$	$\frac{9\,909}{2\,677}$	$\frac{9\,842}{2\,987}$	$\frac{4\,060}{2\,677}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,617}{2\,477}$	$\frac{9\,653}{2\,477}$	$\frac{9\,653}{2\,477}$	$\frac{9\,653}{2\,477}$	$\frac{9\,653}{2\,477}$	$\frac{3\,730}{2\,477}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,032}{2\,386}$	$\frac{9\,073}{2\,010}$	$\frac{8\,562}{2\,243}$	$\frac{9\,073}{2\,010}$	$\frac{8\,936}{2\,243}$	$\frac{3\,352}{2\,010}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{2\,812}{2\,161}$	$\frac{8\,984}{1\,821}$	$\frac{8\,439}{2\,032}$	$\frac{8\,984}{1\,821}$	$\frac{8\,820}{2\,032}$	$\frac{3\,178}{1\,821}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{4\,728}{3\,544}$	$\frac{10\,897}{3\,544}$	$\frac{10\,897}{3\,544}$	$\frac{10\,897}{3\,544}$	$\frac{10\,897}{3\,544}$	$\frac{4\,994}{3\,544}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{4\,992}{3\,189}$	$\frac{9\,216}{3\,283}$	$\frac{10\,200}{2\,911}$	$\frac{10\,200}{2\,911}$	$\frac{10\,200}{2\,911}$	$\frac{5\,321}{3\,189}$

211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,087}{2\,721}$	$\frac{4\,241}{2\,721}$	$\frac{8\,116}{2\,721}$	$\frac{7\,898}{2\,721}$	$\frac{7\,801}{2\,721}$	$\frac{5\,810}{2\,721}$	$\frac{10\,058}{2\,721}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,115}{3\,186}$	$\frac{3\,888}{2\,293}$	$\frac{7\,557}{2\,293}$	$\frac{7\,497}{2\,293}$	$\frac{7\,196}{2\,293}$	$\frac{5\,557}{2\,293}$	$\frac{9\,570}{2\,293}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,172}{2\,987}$	$\frac{4\,255}{2\,677}$	$\frac{7\,899}{2\,677}$	$\frac{7\,851}{2\,677}$	$\frac{7\,540}{2\,677}$	$\frac{5\,913}{2\,677}$	$\frac{9\,909}{2\,677}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,128}{2\,943}$	$\frac{4\,215}{2\,638}$	$\frac{7\,859}{2\,638}$	$\frac{7\,812}{2\,638}$	$\frac{7\,500}{2\,638}$	$\frac{5\,873}{2\,638}$	$\frac{9\,869}{2\,638}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{9\,172}{2\,987}$	$\frac{4\,255}{2\,677}$	$\frac{7\,899}{2\,677}$	$\frac{7\,851}{2\,677}$	$\frac{7\,540}{2\,677}$	$\frac{5\,913}{2\,677}$	$\frac{9\,909}{2\,677}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,798}{2\,477}$	$\frac{4\,146}{2\,477}$	$\frac{7\,587}{2\,477}$	$\frac{7\,682}{2\,477}$	$\frac{7\,183}{2\,477}$	$\frac{5\,900}{2\,477}$	$\frac{9\,653}{2\,477}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,281}{2\,243}$	$\frac{3\,542}{2\,010}$	$\frac{7\,107}{2\,010}$	$\frac{7\,060}{2\,010}$	$\frac{6\,756}{2\,010}$	$\frac{5\,164}{2\,010}$	$\frac{9\,073}{2\,010}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{8\,154}{2\,032}$	$\frac{3\,371}{1\,821}$	$\frac{6\,989}{1\,821}$	$\frac{6\,941}{1\,821}$	$\frac{6\,633}{1\,821}$	$\frac{5\,017}{1\,821}$	$\frac{8\,984}{1\,821}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\,684}{3\,544}$	$\frac{5\,514}{3\,544}$	$\frac{8\,883}{3\,544}$	$\frac{9\,101}{3\,544}$	$\frac{8\,567}{3\,544}$	$\frac{6\,601}{3\,544}$	$\frac{10\,897}{3\,544}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\,654}{2\,911}$	$\frac{5\,088}{2\,911}$	$\frac{8\,224}{2\,911}$	$\frac{8\,633}{2\,911}$	$\frac{7\,549}{3\,189}$	$\frac{5\,744}{3\,189}$	$\frac{9\,290}{3\,283}$

211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,223}{2\,721}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,556}{3\,186}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,756}{2\,987}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,711}{2\,943}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,756}{2\,987}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,971}{2\,477}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,916}{2\,243}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,755}{2\,032}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,819}{3\,544}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,810}{2\,911}$

					,	,	,			
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>4 368</u> 3 326	<u>9 434</u> 3 431	<u>10 051</u> 3 098	<u>10 314</u> 3 098	<u>10 338</u> 3 098	<u>4 926</u> 3 230
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>3 834</u> 2 682	<u>8 067</u> 3 524	<u>9 915</u> 2 682	<u>9 915</u> 2 682	<u>9 915</u> 2 682	<u>4 184</u> 2 682
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>4 659</u> 3 010	<u>9 122</u> 3 010	<u>10 016</u> 2 833	<u>10 016</u> 2 833	<u>10 016</u> 2 833	<u>4 988</u> 3 010
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>4 427</u> 2 858	<u>9 055</u> 2 858	<u>8 360</u> 2 697	<u>9 685</u> 2 697	<u>9 774</u> 2 697	<u>4 506</u> 2 858
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>3 276</u> 2 263	<u>8 383</u> 2 443	<u>9 091</u> 2 205	<u>9 353</u> 2 205	<u>9 376</u> 2 205	<u>3 965</u> 2 300
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>5 701</u> 3 829	<u>10 983</u> 3 628	<u>10 983</u> 3 628	<u>10 830</u> 3 628	<u>10 983</u> 3 628	<u>5 855</u> 3 829
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>5 241</u> 3 611	<u>10 787</u> 3 486	<u>10 787</u> 3 486	<u>10 695</u> 3 486	<u>10 787</u> 3 486	<u>5 366</u> 3 611
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>5 822</u> 4 104	<u>11 298</u> 4 039	<u>11 298</u> 4 039	<u>11 185</u> 4 039	<u>11 298</u> 4 039	<u>5 996</u> 4 104
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>3 904</u> 2 725	<u>9 906</u> 2 725	<u>9 906</u> 2 725	<u>9 816</u> 2 725	<u>9 906</u> 2 725	<u>3 924</u> 2 725
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400			<u>5 965</u> 5 239			<u>4 732</u> 3 177

8.04-08-2021

211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>9 525</u> 3 098	<u>5 058</u> 3 098	<u>8 304</u> 3 098	<u>8 592</u> 3 098	<u>7 865</u> 3 230	<u>5 975</u> 3 230	<u>9 482</u> 3 431
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>8 957</u> 2 682	<u>4 180</u> 2 682	<u>8 000</u> 2 682	<u>7 785</u> 2 682	<u>7 689</u> 2 682	<u>5 727</u> 2 682	<u>8 214</u> 3 524
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 375</u> 2 833	<u>4 815</u> 2 833	<u>8 080</u> 2 833	<u>8 330</u> 2 833	<u>7 441</u> 3 010	<u>5 628</u> 3 010	<u>9 180</u> 3 010
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 100</u> 2 697	<u>4 801</u> 2 697	<u>7 522</u> 2 697	<u>8 294</u> 2 697	<u>7 218</u> 2 858	<u>5 578</u> 2 858	<u>9 103</u> 2 858
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>8 569</u> 2 205	<u>4 135</u> 2 205	<u>7 357</u> 2 205	<u>7 642</u> 2 205	<u>6 883</u> 2 300	<u>5 006</u> 2 300	<u>8 431</u> 2 443
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 466</u> 3 628	<u>5 824</u> 3 628	<u>8 629</u> 3 628	<u>9 486</u> 3 628	<u>8 329</u> 3 829	<u>6 543</u> 3 829	<u>10 983</u> 3 628
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>9 991</u> 3 486	<u>5 548</u> 3 486	<u>8 526</u> 3 486	<u>9 157</u> 3 486	<u>8 199</u> 3 611	<u>6 361</u> 3 611	<u>10 787</u> 3 486
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>10 616</u> 4 039	<u>6 157</u> 4 039	<u>9 061</u> 4 039	<u>9 749</u> 4 039	<u>8 652</u> 4 104	<u>6 855</u> 4 104	<u>11 298</u> 4 039
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>9 122</u> 2 725	<u>4 743</u> 2 725	<u>7 678</u> 2 725	<u>8 300</u> 2 725	<u>7 298</u> 2 725	<u>5 665</u> 2 725	<u>9 906</u> 2 725
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400							

211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\ 701}{3\ 098}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\ 134}{2\ 682}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\ 572}{2\ 833}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{6\ 342}{2\ 697}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{5\ 765}{2\ 205}$
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{7\ 601}{3\ 628}$
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{7\ 147}{3\ 486}$
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{7\ 793}{4\ 039}$
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{6\ 319}{2\ 725}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3			
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	

8.04-08-2021

					,	,	,			
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390			<u>6 005</u> 5 283			<u>4 749</u> 3 203
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380			<u>6 201</u> 5 479			<u>4 859</u> 3 322
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380			<u>5 887</u> 5 171			<u>4 669</u> 3 136
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380			<u>5 887</u> 5 171			<u>4 669</u> 3 136
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>7 303</u> 6 564		<u>5 495</u> 4 791		<u>8 712</u> 4 791	<u>4 414</u> 2 896
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>6 948</u> 6 224		<u>5 302</u> 4 610		<u>8 472</u> 4 610	<u>4 300</u> 2 805
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370			<u>4 410</u> 3 728			<u>3 766</u> 2 260

211-203.

					,	,	,			
					,	,	,			
					,	,	,			

8.04-08-2021

211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{10\ 802}{4\ 791}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{10\ 532}{4\ 610}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	

--	--	--	--	--	--

					,	,	,			
211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 455</u> 1 627	<u>6 862</u> 1 627	<u>6 862</u> 1 627	<u>6 862</u> 1 627	<u>6 862</u> 1 627	<u>2 345</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 179</u> 1 356	<u>6 585</u> 1 356	<u>6 585</u> 1 356	<u>6 585</u> 1 356	<u>6 585</u> 1 356	<u>2 069</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 113</u> 1 636	<u>6 871</u> 1 636	<u>6 871</u> 1 636	<u>6 871</u> 1 636	<u>6 871</u> 1 636	<u>2 354</u> 1 636
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>2 085</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>2 327</u> 1 610

211-205.

					,	,	,					
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 471</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>16 554</u> 15 368	<u>20 253</u> 15 368	<u>16 858</u> 15 368

8.04-08-2021

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{5\,995}{1\,627}$	$\frac{3\,567}{1\,627}$	$\frac{5\,301}{1\,627}$	$\frac{5\,475}{1\,627}$	$\frac{4\,954}{1\,627}$	$\frac{3\,567}{1\,627}$	$\frac{6\,862}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{5\,718}{1\,356}$	$\frac{3\,291}{1\,356}$	$\frac{5\,025}{1\,356}$	$\frac{5\,198}{1\,356}$	$\frac{4\,678}{1\,356}$	$\frac{3\,291}{1\,356}$	$\frac{6\,585}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{6\,004}{1\,636}$	$\frac{3\,576}{1\,636}$	$\frac{5\,310}{1\,636}$	$\frac{5\,484}{1\,636}$	$\frac{4\,963}{1\,636}$	$\frac{3\,576}{1\,636}$	$\frac{6\,871}{1\,636}$
211-203-0105	70-120	3	1	1000	$\frac{5\,977}{1\,610}$	$\frac{3\,549}{1\,610}$	$\frac{5\,283}{1\,610}$	$\frac{5\,457}{1\,610}$	$\frac{4\,936}{1\,610}$	$\frac{3\,549}{1\,610}$	$\frac{6\,844}{1\,610}$

211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{19\,369}{15\,368}$	$\frac{19\,438}{15\,368}$	$\frac{19\,074}{15\,368}$	$\frac{18\,138}{15\,368}$	$\frac{20\,878}{15\,368}$	$\frac{18\,190}{15\,368}$

211-203-0100	1376-2005	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,914}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{3\,637}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{3\,923}{1\,636}$
211-203-0105	70-120	3	1	1000	$\frac{3\,896}{1\,610}$

					,	,	,					
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 471</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>16 554</u> 15 368	<u>20 253</u> 15 368	<u>16 858</u> 15 368
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 471</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>16 554</u> 15 368	<u>20 253</u> 15 368	<u>16 858</u> 15 368

211-206.

					,	,	,			
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>4 296</u> 2 631	<u>9 489</u> 2 367	<u>7 708</u> 2 367	<u>9 377</u> 2 367	<u>9 489</u> 2 367	<u>4 420</u> 2 631

211-4.**211-401.**

211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{19\,369}{15\,368}$	$\frac{19\,438}{15\,368}$	$\frac{19\,074}{15\,368}$	$\frac{18\,138}{15\,368}$	$\frac{20\,878}{15\,368}$	$\frac{18\,190}{15\,368}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{19\,369}{15\,368}$	$\frac{19\,438}{15\,368}$	$\frac{19\,074}{15\,368}$	$\frac{18\,138}{15\,368}$	$\frac{20\,878}{15\,368}$	$\frac{18\,190}{15\,368}$

211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	$\frac{8\,728}{2\,367}$	$\frac{4\,448}{2\,367}$	$\frac{7\,237}{2\,367}$	$\frac{7\,985}{2\,367}$	$\frac{7\,061}{2\,631}$	$\frac{5\,158}{2\,631}$	$\frac{9\,489}{2\,367}$

211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	$\frac{5\,951}{2\,367}$

					,	,	,				
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 429</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>3 243</u> 814	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 429</u> 814	<u>5 376</u> 3 390	<u>8 633</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>3 243</u> 814	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>2 511</u> 895	<u>6 622</u> 1 826	<u>8 715</u> 895	<u>8 715</u> 895	<u>8 715</u> 895	<u>3 325</u> 895	

211-5.**211-501.**

					,	,	,					
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 687</u> 1 055	<u>8 618</u> 799	<u>8 989</u> 1 163	<u>8 519</u> 799	<u>8 989</u> 1 163	<u>2 607</u> 733	<u>8 100</u> 1 163	<u>2 924</u> 799

211-6.**211-601.**

-

8.04-08-2021

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 633</u> 814	<u>3 562</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>7 332</u> 814	<u>5 252</u> 814	<u>3 272</u> 814	<u>8 702</u> 881
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>8 633</u> 814	<u>3 562</u> 814	<u>8 633</u> 814	<u>7 332</u> 814	<u>5 252</u> 814	<u>3 272</u> 814	<u>5 696</u> 3 390
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 715</u> 895	<u>3 645</u> 895	<u>8 715</u> 895	<u>7 415</u> 895	<u>5 334</u> 895	<u>3 354</u> 895	<u>6 855</u> 1 901

211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 214</u> 799	<u>6 828</u> 799	<u>5 668</u> 733	<u>3 564</u> 733	<u>8 618</u> 799	<u>5 031</u> 1 163

211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 032</u> 814
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 032</u> 814
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 114</u> 895

8.04-08-2021

					,						
					,						
					,						
211-601-0100	-	23735-2014	3								
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	$\frac{2\,604}{1\,340}$	$\frac{9\,690}{1\,340}$	$\frac{9\,690}{1\,340}$	$\frac{9\,690}{1\,340}$	$\frac{9\,690}{1\,340}$	$\frac{2\,755}{1\,340}$ $\frac{7\,593}{1\,620}$

211-603.

-

-

					,					
					,					
					,					
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{1\,555}{393}$	$\frac{7\,944}{393}$	$\frac{7\,944}{393}$	$\frac{7\,944}{393}$	$\frac{7\,944}{393}$	$\frac{1\,675}{393}$
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{1\,956}{787}$	$\frac{8\,345}{787}$	$\frac{8\,345}{787}$	$\frac{8\,345}{787}$	$\frac{8\,345}{787}$	$\frac{2\,076}{787}$
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{3\,273}{1\,617}$	$\frac{9\,121}{1\,547}$	$\frac{9\,121}{1\,547}$	$\frac{9\,025}{1\,547}$	$\frac{9\,121}{1\,547}$	$\frac{3\,377}{1\,617}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{3\,351}{1\,693}$	$\frac{9\,214}{1\,639}$	$\frac{9\,214}{1\,639}$	$\frac{9\,119}{1\,639}$	$\frac{9\,214}{1\,639}$	$\frac{3\,455}{1\,693}$

212.

,

,

211-601-0100	-	23735-2014	3								
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	$\frac{3\,821}{1\,340}$	$\frac{8\,766}{1\,340}$	$\frac{7\,662}{1\,437}$	$\frac{6\,459}{1\,437}$	$\frac{4\,156}{1\,340}$	$\frac{9\,690}{1\,340}$ $\frac{5\,161}{1\,070}$

211-603-0100	-	25607-2009	3								
211-603-0101	0-10		3	1	1450	$\frac{7\,039}{393}$	$\frac{2\,115}{393}$	$\frac{5\,757}{393}$	$\frac{5\,857}{393}$	$\frac{5\,329}{393}$	$\frac{3\,971}{393}$ $\frac{7\,944}{393}$
211-603-0102	0-20		3	1	1450	$\frac{7\,440}{787}$	$\frac{2\,516}{787}$	$\frac{6\,158}{787}$	$\frac{6\,258}{787}$	$\frac{5\,730}{787}$	$\frac{4\,373}{787}$ $\frac{8\,345}{787}$
211-603-0103	0-40		3	1	1450	$\frac{8\,185}{1\,547}$	$\frac{3\,521}{1\,547}$	$\frac{6\,707}{1\,547}$	$\frac{7\,305}{1\,547}$	$\frac{6\,481}{1\,617}$	$\frac{4\,596}{1\,617}$ $\frac{9\,121}{1\,547}$
211-603-0104	0-80		3	1	1450	$\frac{8\,279}{1\,639}$	$\frac{3\,614}{1\,639}$	$\frac{6\,800}{1\,639}$	$\frac{7\,399}{1\,639}$	$\frac{6\,559}{1\,693}$	$\frac{4\,674}{1\,693}$ $\frac{9\,214}{1\,639}$

211-603-0100	- 25607-2009	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 047</u> 393
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 448</u> 787
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 213</u> 1 547
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 307</u> 1 639

212-1.
212-101.

					,	,	,				
212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>15 606</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204	<u>16 164</u> 12 204	
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>18 572</u> 14 012	<u>31 076</u> 14 483	<u>33 144</u> 14 350	<u>33 144</u> 14 350	<u>33 144</u> 14 350	<u>19 925</u> 14 350	
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>18 392</u> 14 935	<u>32 010</u> 15 646	<u>33 741</u> 14 935	<u>33 741</u> 14 935	<u>33 741</u> 14 935	<u>18 950</u> 14 935	
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 115</u> 15 084	<u>30 792</u> 15 803	<u>33 892</u> 15 083	<u>33 892</u> 15 083	<u>33 892</u> 15 083	<u>21 064</u> 15 083	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 269</u> 15 234	<u>30 954</u> 15 961	<u>34 046</u> 15 234	<u>34 046</u> 15 234	<u>34 046</u> 15 234	<u>21 218</u> 15 234	
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 502</u> 15 463	<u>31 198</u> 16 201	<u>34 279</u> 15 463	<u>34 279</u> 15 463	<u>34 279</u> 15 463	<u>21 452</u> 15 463	
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 738</u> 15 695	<u>31 446</u> 16 444	<u>34 516</u> 15 695	<u>34 516</u> 15 695	<u>34 516</u> 15 695	<u>21 688</u> 15 695	
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 978</u> 15 930	<u>31 697</u> 16 690	<u>34 755</u> 15 930	<u>34 755</u> 15 930	<u>34 755</u> 15 930	<u>21 928</u> 15 930	

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 955</u> 12 204	<u>18 813</u> 12 204	<u>30 515</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204	<u>29 748</u> 12 204	<u>25 310</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>33 144</u> 14 350	<u>22 666</u> 14 350	<u>32 703</u> 14 350	<u>33 144</u> 14 350	<u>32 118</u> 14 350	<u>28 223</u> 14 350	<u>32 351</u> 14 350
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 741</u> 14 935	<u>21 599</u> 14 935	<u>33 300</u> 14 935	<u>33 741</u> 14 935	<u>32 534</u> 14 935	<u>28 096</u> 14 935	<u>33 741</u> 14 935
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>33 892</u> 15 083	<u>23 708</u> 15 083	<u>33 451</u> 15 083	<u>33 892</u> 15 083	<u>32 866</u> 15 083	<u>29 062</u> 15 083	<u>33 409</u> 15 083
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 046</u> 15 234	<u>23 862</u> 15 234	<u>33 605</u> 15 234	<u>34 046</u> 15 234	<u>33 020</u> 15 234	<u>29 216</u> 15 234	<u>33 564</u> 15 234
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 279</u> 15 463	<u>24 095</u> 15 463	<u>33 839</u> 15 463	<u>34 279</u> 15 463	<u>33 253</u> 15 463	<u>29 449</u> 15 463	<u>33 797</u> 15 463
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>34 516</u> 15 695	<u>24 332</u> 15 695	<u>34 075</u> 15 695	<u>34 516</u> 15 695	<u>33 490</u> 15 695	<u>29 686</u> 15 695	<u>34 033</u> 15 695
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>34 755</u> 15 930	<u>24 572</u> 15 930	<u>34 315</u> 15 930	<u>34 755</u> 15 930	<u>33 730</u> 15 930	<u>29 925</u> 15 930	<u>34 273</u> 15 930

212-101-0100	3,5 7473-2010	3			
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 314</u> 12 204
212-101-0200	5 7473-2010	3			
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 318</u> 14 350
212-101-0300	7,5 7473-2010	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 099</u> 14 935
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 247</u> 15 083
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 401</u> 15 234
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 634</u> 15 463
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 871</u> 15 695
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 110</u> 15 930

					,	,	,			
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 269</u> 15 234	<u>30 954</u> 15 961	<u>34 046</u> 15 234	<u>34 046</u> 15 234	<u>34 046</u> 15 234	<u>21 218</u> 15 234
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 424</u> 15 386	<u>31 117</u> 16 121	<u>34 201</u> 15 387	<u>34 201</u> 15 387	<u>34 201</u> 15 387	<u>21 374</u> 15 387
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 659</u> 15 617	<u>31 363</u> 16 363	<u>34 437</u> 15 618	<u>34 437</u> 15 618	<u>34 437</u> 15 618	<u>21 609</u> 15 618
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 897</u> 15 851	<u>31 613</u> 16 608	<u>34 675</u> 15 852	<u>34 675</u> 15 852	<u>34 675</u> 15 852	<u>21 848</u> 15 852
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 141</u> 16 089	<u>31 867</u> 16 856	<u>34 917</u> 16 089	<u>34 917</u> 16 089	<u>34 917</u> 16 089	<u>22 090</u> 16 089
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 424</u> 15 386	<u>31 117</u> 16 121	<u>34 201</u> 15 387	<u>34 201</u> 15 387	<u>34 201</u> 15 387	<u>21 374</u> 15 387
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 581</u> 15 540	<u>31 281</u> 16 282	<u>34 358</u> 15 540	<u>34 358</u> 15 540	<u>34 358</u> 15 540	<u>21 530</u> 15 540
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 818</u> 15 773	<u>31 529</u> 16 526	<u>34 596</u> 15 773	<u>34 596</u> 15 773	<u>34 596</u> 15 773	<u>21 768</u> 15 773
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 059</u> 16 010	<u>31 783</u> 16 774	<u>34 838</u> 16 010	<u>34 838</u> 16 010	<u>34 838</u> 16 010	<u>22 010</u> 16 010
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 305</u> 16 250	<u>32 039</u> 17 025	<u>35 082</u> 16 250	<u>35 082</u> 16 250	<u>35 082</u> 16 250	<u>22 254</u> 16 250
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 581</u> 15 540	<u>31 281</u> 16 282	<u>34 358</u> 15 540	<u>34 358</u> 15 540	<u>34 358</u> 15 540	<u>21 530</u> 15 540

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 046</u> 15 234	<u>23 862</u> 15 234	<u>33 605</u> 15 234	<u>34 046</u> 15 234	<u>33 020</u> 15 234	<u>29 216</u> 15 234	<u>33 564</u> 15 234
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 201</u> 15 387	<u>24 018</u> 15 387	<u>33 761</u> 15 387	<u>34 201</u> 15 387	<u>33 176</u> 15 387	<u>29 372</u> 15 387	<u>33 719</u> 15 387
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>34 437</u> 15 618	<u>24 253</u> 15 618	<u>33 996</u> 15 618	<u>34 437</u> 15 618	<u>33 411</u> 15 618	<u>29 607</u> 15 618	<u>33 955</u> 15 618
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>34 675</u> 15 852	<u>24 492</u> 15 852	<u>34 235</u> 15 852	<u>34 675</u> 15 852	<u>33 650</u> 15 852	<u>29 846</u> 15 852	<u>34 193</u> 15 852
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>34 917</u> 16 089	<u>24 734</u> 16 089	<u>34 477</u> 16 089	<u>34 917</u> 16 089	<u>33 892</u> 16 089	<u>30 088</u> 16 089	<u>34 435</u> 16 089
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 201</u> 15 387	<u>24 018</u> 15 387	<u>33 761</u> 15 387	<u>34 201</u> 15 387	<u>33 176</u> 15 387	<u>29 372</u> 15 387	<u>33 719</u> 15 387
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>34 358</u> 15 540	<u>24 174</u> 15 540	<u>33 917</u> 15 540	<u>34 358</u> 15 540	<u>33 332</u> 15 540	<u>29 528</u> 15 540	<u>33 876</u> 15 540
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>34 596</u> 15 773	<u>24 412</u> 15 773	<u>34 155</u> 15 773	<u>34 596</u> 15 773	<u>33 570</u> 15 773	<u>29 766</u> 15 773	<u>34 113</u> 15 773
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>34 838</u> 16 010	<u>24 654</u> 16 010	<u>34 397</u> 16 010	<u>34 838</u> 16 010	<u>33 812</u> 16 010	<u>30 008</u> 16 010	<u>34 355</u> 16 010
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>35 082</u> 16 250	<u>24 898</u> 16 250	<u>34 641</u> 16 250	<u>35 082</u> 16 250	<u>34 056</u> 16 250	<u>30 252</u> 16 250	<u>34 599</u> 16 250
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>34 358</u> 15 540	<u>24 174</u> 15 540	<u>33 917</u> 15 540	<u>34 358</u> 15 540	<u>33 332</u> 15 540	<u>29 528</u> 15 540	<u>33 876</u> 15 540

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 401</u> 15 234
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 556</u> 15 387
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 792</u> 15 618
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 030</u> 15 852
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 272</u> 16 089
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 556</u> 15 387
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 713</u> 15 540
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 950</u> 15 773
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 192</u> 16 010
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 437</u> 16 250
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 713</u> 15 540

					,	,	,			
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 739</u> 15 696	<u>31 447</u> 16 445	<u>34 517</u> 15 696	<u>34 517</u> 15 696	<u>34 517</u> 15 696	<u>21 689</u> 15 696
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 979</u> 15 931	<u>31 698</u> 16 691	<u>34 756</u> 15 931	<u>34 756</u> 15 931	<u>34 756</u> 15 931	<u>21 929</u> 15 931
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 223</u> 16 170	<u>31 954</u> 16 942	<u>35 001</u> 16 170	<u>35 001</u> 16 170	<u>35 001</u> 16 170	<u>22 173</u> 16 170
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 470</u> 16 412	<u>32 213</u> 17 196	<u>35 248</u> 16 413	<u>35 248</u> 16 413	<u>35 248</u> 16 413	<u>22 421</u> 16 413
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 461</u> 15 983	<u>32 706</u> 16 729	<u>34 810</u> 15 983	<u>34 810</u> 15 983	<u>34 810</u> 15 983	<u>20 019</u> 15 983
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 757</u> 16 142	<u>31 273</u> 16 895	<u>34 972</u> 16 142	<u>34 972</u> 16 142	<u>34 972</u> 16 142	<u>22 536</u> 16 142
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 922</u> 16 303	<u>31 445</u> 17 064	<u>35 136</u> 16 303	<u>35 136</u> 16 303	<u>35 136</u> 16 303	<u>22 700</u> 16 303
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 171</u> 16 548	<u>31 706</u> 17 321	<u>35 386</u> 16 548	<u>35 386</u> 16 548	<u>35 386</u> 16 548	<u>22 950</u> 16 548
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 424</u> 16 796	<u>31 971</u> 17 581	<u>35 640</u> 16 797	<u>35 640</u> 16 797	<u>35 640</u> 16 797	<u>23 204</u> 16 797
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 682</u> 17 048	<u>32 240</u> 17 844	<u>35 896</u> 17 048	<u>35 896</u> 17 048	<u>35 896</u> 17 048	<u>23 460</u> 17 048
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 922</u> 16 303	<u>31 445</u> 17 064	<u>35 136</u> 16 303	<u>35 136</u> 16 303	<u>35 136</u> 16 303	<u>22 700</u> 16 303

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>34 517</u> 15 696	<u>24 333</u> 15 696	<u>34 076</u> 15 696	<u>34 517</u> 15 696	<u>33 491</u> 15 696	<u>29 687</u> 15 696	<u>34 034</u> 15 696
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>34 756</u> 15 931	<u>24 573</u> 15 931	<u>34 316</u> 15 931	<u>34 756</u> 15 931	<u>33 731</u> 15 931	<u>29 927</u> 15 931	<u>34 274</u> 15 931
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>35 001</u> 16 170	<u>24 817</u> 16 170	<u>34 560</u> 16 170	<u>35 001</u> 16 170	<u>33 975</u> 16 170	<u>30 171</u> 16 170	<u>34 518</u> 16 170
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>35 248</u> 16 413	<u>25 064</u> 16 413	<u>34 807</u> 16 413	<u>35 248</u> 16 413	<u>34 222</u> 16 413	<u>30 418</u> 16 413	<u>34 766</u> 16 413
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>34 810</u> 15 983	<u>22 667</u> 15 983	<u>34 369</u> 15 983	<u>34 810</u> 15 983	<u>33 603</u> 15 983	<u>29 164</u> 15 983	<u>34 810</u> 15 983
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>34 972</u> 16 142	<u>25 180</u> 16 142	<u>34 531</u> 16 142	<u>34 972</u> 16 142	<u>34 037</u> 16 142	<u>30 323</u> 16 142	<u>34 309</u> 16 142
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 136</u> 16 303	<u>25 344</u> 16 303	<u>34 696</u> 16 303	<u>35 136</u> 16 303	<u>34 201</u> 16 303	<u>30 487</u> 16 303	<u>34 473</u> 16 303
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 386</u> 16 548	<u>25 594</u> 16 548	<u>34 946</u> 16 548	<u>35 386</u> 16 548	<u>34 451</u> 16 548	<u>30 738</u> 16 548	<u>34 723</u> 16 548
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>35 640</u> 16 797	<u>25 848</u> 16 797	<u>35 199</u> 16 797	<u>35 640</u> 16 797	<u>34 704</u> 16 797	<u>30 991</u> 16 797	<u>34 976</u> 16 797
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>35 896</u> 17 048	<u>26 104</u> 17 048	<u>35 456</u> 17 048	<u>35 896</u> 17 048	<u>34 961</u> 17 048	<u>31 247</u> 17 048	<u>35 233</u> 17 048
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 136</u> 16 303	<u>25 344</u> 16 303	<u>34 696</u> 16 303	<u>35 136</u> 16 303	<u>34 201</u> 16 303	<u>30 487</u> 16 303	<u>34 473</u> 16 303

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 872</u> 15 696
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 111</u> 15 931
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 356</u> 16 170
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 603</u> 16 413
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 168</u> 15 983
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 508</u> 16 142
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 672</u> 16 303
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 922</u> 16 548
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 176</u> 16 797
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 432</u> 17 048
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 672</u> 16 303

					,	,	,			
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 088</u> 16 466	<u>31 619</u> 17 235	<u>35 303</u> 16 466	<u>35 303</u> 16 466	<u>35 303</u> 16 466	<u>22 867</u> 16 466
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 339</u> 16 713	<u>31 883</u> 17 494	<u>35 555</u> 16 714	<u>35 555</u> 16 714	<u>35 555</u> 16 714	<u>23 119</u> 16 714
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 596</u> 16 964	<u>32 150</u> 17 756	<u>35 810</u> 16 964	<u>35 810</u> 16 964	<u>35 810</u> 16 964	<u>23 374</u> 16 964
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 855</u> 17 218	<u>32 422</u> 18 022	<u>36 070</u> 17 219	<u>36 070</u> 17 219	<u>36 070</u> 17 219	<u>23 634</u> 17 219
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 088</u> 16 466	<u>31 619</u> 17 235	<u>35 303</u> 16 466	<u>35 303</u> 16 466	<u>35 303</u> 16 466	<u>22 867</u> 16 466
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 256</u> 16 631	<u>31 795</u> 17 408	<u>35 471</u> 16 632	<u>35 471</u> 16 632	<u>35 471</u> 16 632	<u>23 035</u> 16 632
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 510</u> 16 880	<u>32 061</u> 17 669	<u>35 726</u> 16 881	<u>35 726</u> 16 881	<u>35 726</u> 16 881	<u>23 290</u> 16 881
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 769</u> 17 133	<u>32 331</u> 17 933	<u>35 983</u> 17 134	<u>35 983</u> 17 134	<u>35 983</u> 17 134	<u>23 547</u> 17 134
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 031</u> 17 391	<u>32 606</u> 18 203	<u>36 246</u> 17 391	<u>36 246</u> 17 391	<u>36 246</u> 17 391	<u>23 810</u> 17 391
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 256</u> 16 631	<u>31 795</u> 17 408	<u>35 471</u> 16 632	<u>35 471</u> 16 632	<u>35 471</u> 16 632	<u>23 035</u> 16 632
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 425</u> 16 797	<u>31 973</u> 17 582	<u>35 641</u> 16 798	<u>35 641</u> 16 798	<u>35 641</u> 16 798	<u>23 205</u> 16 798

212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 303</u> 16 466	<u>25 511</u> 16 466	<u>34 862</u> 16 466	<u>35 303</u> 16 466	<u>34 367</u> 16 466	<u>30 654</u> 16 466	<u>34 639</u> 16 466
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>35 555</u> 16 714	<u>25 763</u> 16 714	<u>35 114</u> 16 714	<u>35 555</u> 16 714	<u>34 620</u> 16 714	<u>30 906</u> 16 714	<u>34 891</u> 16 714
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 16 964	<u>26 018</u> 16 964	<u>35 370</u> 16 964	<u>35 810</u> 16 964	<u>34 875</u> 16 964	<u>31 162</u> 16 964	<u>35 147</u> 16 964
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 17 219	<u>26 278</u> 17 219	<u>35 629</u> 17 219	<u>36 070</u> 17 219	<u>35 135</u> 17 219	<u>31 421</u> 17 219	<u>35 407</u> 17 219
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 303</u> 16 466	<u>25 511</u> 16 466	<u>34 862</u> 16 466	<u>35 303</u> 16 466	<u>34 367</u> 16 466	<u>30 654</u> 16 466	<u>34 639</u> 16 466
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>35 471</u> 16 632	<u>25 679</u> 16 632	<u>35 030</u> 16 632	<u>35 471</u> 16 632	<u>34 536</u> 16 632	<u>30 822</u> 16 632	<u>34 808</u> 16 632
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>35 726</u> 16 881	<u>25 934</u> 16 881	<u>35 285</u> 16 881	<u>35 726</u> 16 881	<u>34 790</u> 16 881	<u>31 077</u> 16 881	<u>35 062</u> 16 881
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>35 983</u> 17 134	<u>26 191</u> 17 134	<u>35 542</u> 17 134	<u>35 983</u> 17 134	<u>35 048</u> 17 134	<u>31 334</u> 17 134	<u>35 320</u> 17 134
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>36 246</u> 17 391	<u>26 454</u> 17 391	<u>35 805</u> 17 391	<u>36 246</u> 17 391	<u>35 311</u> 17 391	<u>31 597</u> 17 391	<u>35 583</u> 17 391
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>35 471</u> 16 632	<u>25 679</u> 16 632	<u>35 030</u> 16 632	<u>35 471</u> 16 632	<u>34 536</u> 16 632	<u>30 822</u> 16 632	<u>34 808</u> 16 632
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>35 641</u> 16 798	<u>25 849</u> 16 798	<u>35 200</u> 16 798	<u>35 641</u> 16 798	<u>34 706</u> 16 798	<u>30 992</u> 16 798	<u>34 977</u> 16 798

212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 839</u> 16 466
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 091</u> 16 714
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 346</u> 16 964
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 606</u> 17 219
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 839</u> 16 466
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 007</u> 16 632
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 262</u> 16 881
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 519</u> 17 134
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 782</u> 17 391
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 007</u> 16 632
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 177</u> 16 798

					,	,	,			
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 683</u> 17 049	<u>32 241</u> 17 845	<u>35 897</u> 17 049	<u>35 897</u> 17 049	<u>35 897</u> 17 049	<u>23 461</u> 17 049
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 943</u> 17 304	<u>32 514</u> 18 113	<u>36 158</u> 17 305	<u>36 158</u> 17 305	<u>36 158</u> 17 305	<u>23 722</u> 17 305
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 208</u> 17 564	<u>32 792</u> 18 385	<u>36 423</u> 17 565	<u>36 423</u> 17 565	<u>36 423</u> 17 565	<u>23 987</u> 17 565
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 737</u> 16 254	<u>35 086</u> 16 254	<u>35 086</u> 16 254	<u>35 086</u> 16 254	<u>35 086</u> 16 254	<u>20 295</u> 16 254
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 242</u> 16 417	<u>35 252</u> 16 417	<u>35 252</u> 16 417	<u>35 252</u> 16 417	<u>35 252</u> 16 417	<u>20 461</u> 16 417
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>19 409</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>20 628</u> 16 581
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>19 663</u> 16 829	<u>35 673</u> 16 830	<u>35 673</u> 16 830	<u>35 673</u> 16 830	<u>35 673</u> 16 830	<u>20 883</u> 16 830
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>19 920</u> 17 081	<u>35 931</u> 17 082	<u>35 931</u> 17 082	<u>35 931</u> 17 082	<u>35 931</u> 17 082	<u>21 140</u> 17 082
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 181</u> 17 338	<u>36 191</u> 17 338	<u>36 191</u> 17 338	<u>36 191</u> 17 338	<u>36 191</u> 17 338	<u>21 401</u> 17 338
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>19 409</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>20 628</u> 16 581
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>19 578</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>20 797</u> 16 746

212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>35 897</u> 17 049	<u>26 105</u> 17 049	<u>35 457</u> 17 049	<u>35 897</u> 17 049	<u>34 962</u> 17 049	<u>31 248</u> 17 049	<u>35 234</u> 17 049
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>36 158</u> 17 305	<u>26 366</u> 17 305	<u>35 717</u> 17 305	<u>36 158</u> 17 305	<u>35 223</u> 17 305	<u>31 509</u> 17 305	<u>35 495</u> 17 305
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>36 423</u> 17 565	<u>26 631</u> 17 565	<u>35 983</u> 17 565	<u>36 423</u> 17 565	<u>35 488</u> 17 565	<u>31 774</u> 17 565	<u>35 760</u> 17 565
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 086</u> 16 254	<u>22 944</u> 16 254	<u>34 646</u> 16 254	<u>35 086</u> 16 254	<u>33 879</u> 16 254	<u>29 441</u> 16 254	<u>35 086</u> 16 254
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 252</u> 16 417	<u>23 110</u> 16 417	<u>34 811</u> 16 417	<u>35 252</u> 16 417	<u>34 045</u> 16 417	<u>29 607</u> 16 417	<u>35 252</u> 16 417
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 419</u> 16 581	<u>23 277</u> 16 581	<u>34 978</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>34 212</u> 16 581	<u>29 774</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 673</u> 16 830	<u>23 531</u> 16 830	<u>35 233</u> 16 830	<u>35 673</u> 16 830	<u>34 466</u> 16 830	<u>30 028</u> 16 830	<u>35 673</u> 16 830
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>35 931</u> 17 082	<u>23 789</u> 17 082	<u>35 490</u> 17 082	<u>35 931</u> 17 082	<u>34 724</u> 17 082	<u>30 286</u> 17 082	<u>35 931</u> 17 082
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 191</u> 17 338	<u>24 049</u> 17 338	<u>35 751</u> 17 338	<u>36 191</u> 17 338	<u>34 985</u> 17 338	<u>30 546</u> 17 338	<u>36 191</u> 17 338
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 419</u> 16 581	<u>23 277</u> 16 581	<u>34 978</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581	<u>34 212</u> 16 581	<u>29 774</u> 16 581	<u>35 419</u> 16 581
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 588</u> 16 746	<u>23 446</u> 16 746	<u>35 148</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>34 381</u> 16 746	<u>29 943</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746

212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 433</u> 17 049
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 694</u> 17 305
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 959</u> 17 565
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 445</u> 16 254
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 611</u> 16 417
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 778</u> 16 581
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 032</u> 16 830
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 289</u> 17 082
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 550</u> 17 338
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 778</u> 16 581
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 947</u> 16 746

					,	,	,			
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>19 835</u> 16 998	<u>35 845</u> 16 998	<u>35 845</u> 16 998	<u>35 845</u> 16 998	<u>35 845</u> 16 998	<u>21 054</u> 16 998
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 094</u> 17 252	<u>36 105</u> 17 253	<u>36 105</u> 17 253	<u>36 105</u> 17 253	<u>36 105</u> 17 253	<u>21 314</u> 17 253
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 359</u> 17 512	<u>36 369</u> 17 512	<u>36 369</u> 17 512	<u>36 369</u> 17 512	<u>36 369</u> 17 512	<u>21 578</u> 17 512
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>19 578</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>20 797</u> 16 746
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>19 749</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>20 969</u> 16 914
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 007</u> 17 167	<u>36 018</u> 17 168	<u>36 018</u> 17 168	<u>36 018</u> 17 168	<u>36 018</u> 17 168	<u>21 227</u> 17 168
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 270</u> 17 425	<u>36 281</u> 17 425	<u>36 281</u> 17 425	<u>36 281</u> 17 425	<u>36 281</u> 17 425	<u>21 490</u> 17 425
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>20 537</u> 17 687	<u>36 548</u> 17 687	<u>36 548</u> 17 687	<u>36 548</u> 17 687	<u>36 548</u> 17 687	<u>21 757</u> 17 687
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>19 749</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>20 969</u> 16 914
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>19 921</u> 17 082	<u>35 932</u> 17 083	<u>35 932</u> 17 083	<u>35 932</u> 17 083	<u>35 932</u> 17 083	<u>21 141</u> 17 083
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 183</u> 17 339	<u>36 194</u> 17 340	<u>36 194</u> 17 340	<u>36 194</u> 17 340	<u>36 194</u> 17 340	<u>21 403</u> 17 340

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>35 845</u> 16 998	<u>23 703</u> 16 998	<u>35 404</u> 16 998	<u>35 845</u> 16 998	<u>34 638</u> 16 998	<u>30 200</u> 16 998	<u>35 845</u> 16 998
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 105</u> 17 253	<u>23 963</u> 17 253	<u>35 665</u> 17 253	<u>36 105</u> 17 253	<u>34 898</u> 17 253	<u>30 460</u> 17 253	<u>36 105</u> 17 253
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>36 369</u> 17 512	<u>24 227</u> 17 512	<u>35 928</u> 17 512	<u>36 369</u> 17 512	<u>35 162</u> 17 512	<u>30 724</u> 17 512	<u>36 369</u> 17 512
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 588</u> 16 746	<u>23 446</u> 16 746	<u>35 148</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746	<u>34 381</u> 16 746	<u>29 943</u> 16 746	<u>35 588</u> 16 746
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>35 760</u> 16 914	<u>23 617</u> 16 914	<u>35 319</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>34 553</u> 16 914	<u>30 114</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 018</u> 17 168	<u>23 876</u> 17 168	<u>35 577</u> 17 168	<u>36 018</u> 17 168	<u>34 811</u> 17 168	<u>30 373</u> 17 168	<u>36 018</u> 17 168
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>36 281</u> 17 425	<u>24 139</u> 17 425	<u>35 840</u> 17 425	<u>36 281</u> 17 425	<u>35 074</u> 17 425	<u>30 636</u> 17 425	<u>36 281</u> 17 425
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>36 548</u> 17 687	<u>24 406</u> 17 687	<u>36 107</u> 17 687	<u>36 548</u> 17 687	<u>35 341</u> 17 687	<u>30 903</u> 17 687	<u>36 548</u> 17 687
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>35 760</u> 16 914	<u>23 617</u> 16 914	<u>35 319</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914	<u>34 553</u> 16 914	<u>30 114</u> 16 914	<u>35 760</u> 16 914
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>35 932</u> 17 083	<u>23 790</u> 17 083	<u>35 491</u> 17 083	<u>35 932</u> 17 083	<u>34 725</u> 17 083	<u>30 287</u> 17 083	<u>35 932</u> 17 083
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 194</u> 17 340	<u>24 051</u> 17 340	<u>35 753</u> 17 340	<u>36 194</u> 17 340	<u>34 987</u> 17 340	<u>30 548</u> 17 340	<u>36 194</u> 17 340

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 203</u> 16 998
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 464</u> 17 253
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 17 512
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 947</u> 16 746
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 118</u> 16 914
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 377</u> 17 168
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 639</u> 17 425
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 906</u> 17 687
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 118</u> 16 914
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 290</u> 17 083
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 552</u> 17 340

					,	,	,			
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>20 448</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 600	<u>36 458</u> 17 600	<u>36 458</u> 17 600	<u>36 458</u> 17 600	<u>21 668</u> 17 600
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>20 717</u> 17 863	<u>36 728</u> 17 863	<u>36 728</u> 17 863	<u>36 728</u> 17 863	<u>36 728</u> 17 863	<u>21 937</u> 17 863
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 811</u> 17 307	<u>34 330</u> 17 921	<u>36 160</u> 17 307	<u>36 160</u> 17 307	<u>36 160</u> 17 307	<u>21 369</u> 17 307
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 558</u> 17 478	<u>33 135</u> 18 100	<u>36 336</u> 17 479	<u>36 336</u> 17 479	<u>36 336</u> 17 479	<u>23 508</u> 17 479
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 735</u> 17 653	<u>33 319</u> 18 280	<u>36 513</u> 17 653	<u>36 513</u> 17 653	<u>36 513</u> 17 653	<u>23 686</u> 17 653
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 006</u> 17 918	<u>33 599</u> 18 554	<u>36 784</u> 17 918	<u>36 784</u> 17 918	<u>36 784</u> 17 918	<u>23 956</u> 17 918
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 280</u> 18 186	<u>33 883</u> 18 833	<u>37 058</u> 18 188	<u>37 058</u> 18 188	<u>37 058</u> 18 188	<u>24 231</u> 18 188
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 558</u> 18 459	<u>34 171</u> 19 115	<u>37 336</u> 18 460	<u>37 336</u> 18 460	<u>37 336</u> 18 460	<u>24 508</u> 18 460
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 735</u> 17 653	<u>33 319</u> 18 280	<u>36 513</u> 17 653	<u>36 513</u> 17 653	<u>36 513</u> 17 653	<u>23 686</u> 17 653
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 915</u> 17 829	<u>33 506</u> 18 464	<u>36 694</u> 17 831	<u>36 694</u> 17 831	<u>36 694</u> 17 831	<u>23 867</u> 17 831
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 189</u> 18 097	<u>33 788</u> 18 740	<u>36 967</u> 18 098	<u>36 967</u> 18 098	<u>36 967</u> 18 098	<u>24 139</u> 18 098

212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>36 458</u> 17 600	<u>24 316</u> 17 600	<u>36 018</u> 17 600	<u>36 458</u> 17 600	<u>35 252</u> 17 600	<u>30 813</u> 17 600	<u>36 458</u> 17 600
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>36 728</u> 17 863	<u>24 586</u> 17 863	<u>36 287</u> 17 863	<u>36 728</u> 17 863	<u>35 521</u> 17 863	<u>31 083</u> 17 863	<u>36 728</u> 17 863
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 160</u> 17 307	<u>24 018</u> 17 307	<u>35 719</u> 17 307	<u>36 160</u> 17 307	<u>34 953</u> 17 307	<u>30 515</u> 17 307	<u>36 160</u> 17 307
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>36 336</u> 17 479	<u>26 152</u> 17 479	<u>35 895</u> 17 479	<u>36 336</u> 17 479	<u>35 310</u> 17 479	<u>31 506</u> 17 479	<u>35 853</u> 17 479
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>36 513</u> 17 653	<u>26 330</u> 17 653	<u>36 073</u> 17 653	<u>36 513</u> 17 653	<u>35 488</u> 17 653	<u>31 684</u> 17 653	<u>36 031</u> 17 653
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>36 784</u> 17 918	<u>26 600</u> 17 918	<u>36 343</u> 17 918	<u>36 784</u> 17 918	<u>35 758</u> 17 918	<u>31 954</u> 17 918	<u>36 301</u> 17 918
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 058</u> 18 188	<u>26 875</u> 18 188	<u>36 618</u> 18 188	<u>37 058</u> 18 188	<u>36 032</u> 18 188	<u>32 228</u> 18 188	<u>36 576</u> 18 188
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>37 336</u> 18 460	<u>27 152</u> 18 460	<u>36 895</u> 18 460	<u>37 336</u> 18 460	<u>36 310</u> 18 460	<u>32 506</u> 18 460	<u>36 854</u> 18 460
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>36 513</u> 17 653	<u>26 330</u> 17 653	<u>36 073</u> 17 653	<u>36 513</u> 17 653	<u>35 488</u> 17 653	<u>31 684</u> 17 653	<u>36 031</u> 17 653
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>36 694</u> 17 831	<u>26 511</u> 17 831	<u>36 254</u> 17 831	<u>36 694</u> 17 831	<u>35 669</u> 17 831	<u>31 864</u> 17 831	<u>36 212</u> 17 831
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>36 967</u> 18 098	<u>26 783</u> 18 098	<u>36 526</u> 18 098	<u>36 967</u> 18 098	<u>35 941</u> 18 098	<u>32 137</u> 18 098	<u>36 484</u> 18 098

212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 817</u> 17 600
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 086</u> 17 863
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 518</u> 17 307
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 691</u> 17 479
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 868</u> 17 653
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 139</u> 17 918
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 413</u> 18 188
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 691</u> 18 460
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 868</u> 17 653
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 049</u> 17 831
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 322</u> 18 098

					,	,	,			
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 465</u> 18 368	<u>34 075</u> 19 021	<u>37 243</u> 18 369	<u>37 243</u> 18 369	<u>37 243</u> 18 369	<u>24 416</u> 18 369
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 746</u> 18 644	<u>34 366</u> 19 306	<u>37 524</u> 18 644	<u>37 524</u> 18 644	<u>37 524</u> 18 644	<u>24 697</u> 18 644
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 915</u> 17 829	<u>33 506</u> 18 464	<u>36 694</u> 17 831	<u>36 694</u> 17 831	<u>36 694</u> 17 831	<u>23 867</u> 17 831
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 098</u> 18 008	<u>33 694</u> 18 647	<u>36 875</u> 18 008	<u>36 875</u> 18 008	<u>36 875</u> 18 008	<u>24 048</u> 18 008
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 373</u> 18 278	<u>33 979</u> 18 927	<u>37 151</u> 18 278	<u>37 151</u> 18 278	<u>37 151</u> 18 278	<u>24 323</u> 18 278
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 652</u> 18 552	<u>34 269</u> 19 211	<u>37 431</u> 18 553	<u>37 431</u> 18 553	<u>37 431</u> 18 553	<u>24 603</u> 18 553
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 937</u> 18 830	<u>34 563</u> 19 499	<u>37 714</u> 18 831	<u>37 714</u> 18 831	<u>37 714</u> 18 831	<u>24 887</u> 18 831
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 098</u> 18 008	<u>33 694</u> 18 647	<u>36 875</u> 18 008	<u>36 875</u> 18 008	<u>36 875</u> 18 008	<u>24 048</u> 18 008
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 281</u> 18 187	<u>33 884</u> 18 834	<u>37 059</u> 18 189	<u>37 059</u> 18 189	<u>37 059</u> 18 189	<u>24 232</u> 18 189
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 559</u> 18 460	<u>34 173</u> 19 117	<u>37 338</u> 18 462	<u>37 338</u> 18 462	<u>37 338</u> 18 462	<u>24 510</u> 18 462
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 841</u> 18 737	<u>34 465</u> 19 403	<u>37 620</u> 18 738	<u>37 620</u> 18 738	<u>37 620</u> 18 738	<u>24 792</u> 18 738

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>37 243</u> 18 369	<u>27 060</u> 18 369	<u>36 803</u> 18 369	<u>37 243</u> 18 369	<u>36 218</u> 18 369	<u>32 413</u> 18 369	<u>36 761</u> 18 369
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>37 524</u> 18 644	<u>27 340</u> 18 644	<u>37 083</u> 18 644	<u>37 524</u> 18 644	<u>36 498</u> 18 644	<u>32 694</u> 18 644	<u>37 042</u> 18 644
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>36 694</u> 17 831	<u>26 511</u> 17 831	<u>36 254</u> 17 831	<u>36 694</u> 17 831	<u>35 669</u> 17 831	<u>31 864</u> 17 831	<u>36 212</u> 17 831
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>36 875</u> 18 008	<u>26 692</u> 18 008	<u>36 435</u> 18 008	<u>36 875</u> 18 008	<u>35 849</u> 18 008	<u>32 045</u> 18 008	<u>36 393</u> 18 008
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>37 151</u> 18 278	<u>26 967</u> 18 278	<u>36 710</u> 18 278	<u>37 151</u> 18 278	<u>36 125</u> 18 278	<u>32 321</u> 18 278	<u>36 669</u> 18 278
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>37 431</u> 18 553	<u>27 247</u> 18 553	<u>36 990</u> 18 553	<u>37 431</u> 18 553	<u>36 405</u> 18 553	<u>32 601</u> 18 553	<u>36 948</u> 18 553
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>37 714</u> 18 831	<u>27 531</u> 18 831	<u>37 274</u> 18 831	<u>37 714</u> 18 831	<u>36 689</u> 18 831	<u>32 885</u> 18 831	<u>37 232</u> 18 831
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>36 875</u> 18 008	<u>26 692</u> 18 008	<u>36 435</u> 18 008	<u>36 875</u> 18 008	<u>35 849</u> 18 008	<u>32 045</u> 18 008	<u>36 393</u> 18 008
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 059</u> 18 189	<u>26 876</u> 18 189	<u>36 619</u> 18 189	<u>37 059</u> 18 189	<u>36 034</u> 18 189	<u>32 229</u> 18 189	<u>36 577</u> 18 189
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>37 338</u> 18 462	<u>27 154</u> 18 462	<u>36 897</u> 18 462	<u>37 338</u> 18 462	<u>36 312</u> 18 462	<u>32 508</u> 18 462	<u>36 856</u> 18 462
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>37 620</u> 18 738	<u>27 436</u> 18 738	<u>37 179</u> 18 738	<u>37 620</u> 18 738	<u>36 594</u> 18 738	<u>32 790</u> 18 738	<u>37 138</u> 18 738

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 598</u> 18 369
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 879</u> 18 644
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 049</u> 17 831
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 230</u> 18 008
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 506</u> 18 278
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 785</u> 18 553
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 069</u> 18 831
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 230</u> 18 008
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 414</u> 18 189
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 693</u> 18 462
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 975</u> 18 738

					,	,	,			
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 128</u> 19 018	<u>34 762</u> 19 695	<u>37 907</u> 19 020	<u>37 907</u> 19 020	<u>37 907</u> 19 020	<u>25 079</u> 19 020
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 832</u> 18 728	<u>34 455</u> 19 394	<u>37 610</u> 18 729	<u>37 610</u> 18 729	<u>37 610</u> 18 729	<u>24 783</u> 18 729
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 024</u> 18 916	<u>34 653</u> 19 588	<u>37 802</u> 18 917	<u>37 802</u> 18 917	<u>37 802</u> 18 917	<u>24 974</u> 18 917
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 312</u> 19 199	<u>34 953</u> 19 882	<u>38 091</u> 19 200	<u>38 091</u> 19 200	<u>38 091</u> 19 200	<u>25 263</u> 19 200
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 606</u> 19 487	<u>35 256</u> 20 180	<u>38 384</u> 19 488	<u>38 384</u> 19 488	<u>38 384</u> 19 488	<u>25 557</u> 19 488
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 904</u> 19 779	<u>35 566</u> 20 483	<u>38 683</u> 19 781	<u>38 683</u> 19 781	<u>38 683</u> 19 781	<u>25 856</u> 19 781
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 311</u> 18 777	<u>35 793</u> 19 355	<u>37 660</u> 18 777	<u>37 660</u> 18 777	<u>37 660</u> 18 777	<u>22 869</u> 18 777
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 072</u> 18 963	<u>34 613</u> 19 548	<u>37 851</u> 18 965	<u>37 851</u> 18 965	<u>37 851</u> 18 965	<u>25 023</u> 18 965
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 362</u> 19 247	<u>34 912</u> 19 842	<u>38 141</u> 19 249	<u>38 141</u> 19 249	<u>38 141</u> 19 249	<u>25 313</u> 19 249
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 656</u> 19 536	<u>35 215</u> 20 139	<u>38 435</u> 19 538	<u>38 435</u> 19 538	<u>38 435</u> 19 538	<u>25 608</u> 19 538
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 955</u> 19 829	<u>35 523</u> 20 441	<u>38 734</u> 19 830	<u>38 734</u> 19 830	<u>38 734</u> 19 830	<u>25 906</u> 19 830

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>37 907</u> 19 020	<u>27 723</u> 19 020	<u>37 466</u> 19 020	<u>37 907</u> 19 020	<u>36 881</u> 19 020	<u>33 077</u> 19 020	<u>37 425</u> 19 020
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>37 610</u> 18 729	<u>27 427</u> 18 729	<u>37 170</u> 18 729	<u>37 610</u> 18 729	<u>36 585</u> 18 729	<u>32 780</u> 18 729	<u>37 128</u> 18 729
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>37 802</u> 18 917	<u>27 618</u> 18 917	<u>37 361</u> 18 917	<u>37 802</u> 18 917	<u>36 776</u> 18 917	<u>32 972</u> 18 917	<u>37 320</u> 18 917
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>38 091</u> 19 200	<u>27 907</u> 19 200	<u>37 650</u> 19 200	<u>38 091</u> 19 200	<u>37 065</u> 19 200	<u>33 261</u> 19 200	<u>37 609</u> 19 200
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>38 384</u> 19 488	<u>28 201</u> 19 488	<u>37 944</u> 19 488	<u>38 384</u> 19 488	<u>37 359</u> 19 488	<u>33 555</u> 19 488	<u>37 902</u> 19 488
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>38 683</u> 19 781	<u>28 499</u> 19 781	<u>38 242</u> 19 781	<u>38 683</u> 19 781	<u>37 657</u> 19 781	<u>33 853</u> 19 781	<u>38 201</u> 19 781
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 660</u> 18 777	<u>25 518</u> 18 777	<u>37 219</u> 18 777	<u>37 660</u> 18 777	<u>36 453</u> 18 777	<u>32 015</u> 18 777	<u>37 660</u> 18 777
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>37 851</u> 18 965	<u>27 667</u> 18 965	<u>37 410</u> 18 965	<u>37 851</u> 18 965	<u>36 825</u> 18 965	<u>33 021</u> 18 965	<u>37 368</u> 18 965
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 141</u> 19 249	<u>27 957</u> 19 249	<u>37 700</u> 19 249	<u>38 141</u> 19 249	<u>37 115</u> 19 249	<u>33 311</u> 19 249	<u>37 659</u> 19 249
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>38 435</u> 19 538	<u>28 252</u> 19 538	<u>37 995</u> 19 538	<u>38 435</u> 19 538	<u>37 410</u> 19 538	<u>33 605</u> 19 538	<u>37 953</u> 19 538
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>38 734</u> 19 830	<u>28 550</u> 19 830	<u>38 293</u> 19 830	<u>38 734</u> 19 830	<u>37 708</u> 19 830	<u>33 904</u> 19 830	<u>38 252</u> 19 830

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 262</u> 19 020
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 18 729
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 157</u> 18 917
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 446</u> 19 200
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 739</u> 19 488
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 038</u> 19 781
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 018</u> 18 777
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 206</u> 18 965
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 496</u> 19 249
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 790</u> 19 538
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 089</u> 19 830

					,	,	,			
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 072</u> 18 963	<u>34 613</u> 19 548	<u>37 851</u> 18 965	<u>37 851</u> 18 965	<u>37 851</u> 18 965	<u>25 023</u> 18 965
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 266</u> 19 153	<u>34 812</u> 19 744	<u>38 044</u> 19 154	<u>38 044</u> 19 154	<u>38 044</u> 19 154	<u>25 216</u> 19 154
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 558</u> 19 440	<u>35 114</u> 20 040	<u>38 337</u> 19 441	<u>38 337</u> 19 441	<u>38 337</u> 19 441	<u>25 510</u> 19 441
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 856</u> 19 732	<u>35 420</u> 20 340	<u>38 634</u> 19 732	<u>38 634</u> 19 732	<u>38 634</u> 19 732	<u>25 806</u> 19 732
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 158</u> 20 028	<u>35 731</u> 20 645	<u>38 936</u> 20 028	<u>38 936</u> 20 028	<u>38 936</u> 20 028	<u>26 108</u> 20 028
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 266</u> 19 153	<u>34 812</u> 19 744	<u>38 044</u> 19 154	<u>38 044</u> 19 154	<u>38 044</u> 19 154	<u>25 216</u> 19 154
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 461</u> 19 345	<u>35 013</u> 19 941	<u>38 239</u> 19 345	<u>38 239</u> 19 345	<u>38 239</u> 19 345	<u>25 411</u> 19 345
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 757</u> 19 634	<u>35 318</u> 20 239	<u>38 534</u> 19 635	<u>38 534</u> 19 635	<u>38 534</u> 19 635	<u>25 707</u> 19 635
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 057</u> 19 929	<u>35 628</u> 20 543	<u>38 835</u> 19 930	<u>38 835</u> 19 930	<u>38 835</u> 19 930	<u>26 008</u> 19 930
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 362</u> 20 228	<u>35 942</u> 20 852	<u>39 140</u> 20 229	<u>39 140</u> 20 229	<u>39 140</u> 20 229	<u>26 313</u> 20 229
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 047</u> 19 919	<u>35 617</u> 20 533	<u>38 825</u> 19 919	<u>38 825</u> 19 919	<u>38 825</u> 19 919	<u>25 997</u> 19 919

212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>37 851</u> 18 965	<u>27 667</u> 18 965	<u>37 410</u> 18 965	<u>37 851</u> 18 965	<u>36 825</u> 18 965	<u>33 021</u> 18 965	<u>37 368</u> 18 965
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 044</u> 19 154	<u>27 860</u> 19 154	<u>37 603</u> 19 154	<u>38 044</u> 19 154	<u>37 018</u> 19 154	<u>33 214</u> 19 154	<u>37 562</u> 19 154
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>38 337</u> 19 441	<u>28 153</u> 19 441	<u>37 896</u> 19 441	<u>38 337</u> 19 441	<u>37 311</u> 19 441	<u>33 507</u> 19 441	<u>37 855</u> 19 441
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>38 634</u> 19 732	<u>28 450</u> 19 732	<u>38 193</u> 19 732	<u>38 634</u> 19 732	<u>37 608</u> 19 732	<u>33 804</u> 19 732	<u>38 151</u> 19 732
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>38 936</u> 20 028	<u>28 752</u> 20 028	<u>38 495</u> 20 028	<u>38 936</u> 20 028	<u>37 910</u> 20 028	<u>34 106</u> 20 028	<u>38 453</u> 20 028
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 044</u> 19 154	<u>27 860</u> 19 154	<u>37 603</u> 19 154	<u>38 044</u> 19 154	<u>37 018</u> 19 154	<u>33 214</u> 19 154	<u>37 562</u> 19 154
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>38 239</u> 19 345	<u>28 055</u> 19 345	<u>37 798</u> 19 345	<u>38 239</u> 19 345	<u>37 213</u> 19 345	<u>33 409</u> 19 345	<u>37 757</u> 19 345
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 534</u> 19 635	<u>28 351</u> 19 635	<u>38 094</u> 19 635	<u>38 534</u> 19 635	<u>37 509</u> 19 635	<u>33 705</u> 19 635	<u>38 052</u> 19 635
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>38 835</u> 19 930	<u>28 652</u> 19 930	<u>38 395</u> 19 930	<u>38 835</u> 19 930	<u>37 810</u> 19 930	<u>34 005</u> 19 930	<u>38 353</u> 19 930
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 140</u> 20 229	<u>28 957</u> 20 229	<u>38 700</u> 20 229	<u>39 140</u> 20 229	<u>38 115</u> 20 229	<u>34 310</u> 20 229	<u>38 658</u> 20 229
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>38 825</u> 19 919	<u>28 641</u> 19 919	<u>38 384</u> 19 919	<u>38 825</u> 19 919	<u>37 799</u> 19 919	<u>33 995</u> 19 919	<u>38 342</u> 19 919

212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 206</u> 18 965
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 399</u> 19 154
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 692</u> 19 441
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 989</u> 19 732
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 290</u> 20 028
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 399</u> 19 154
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 594</u> 19 345
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 889</u> 19 635
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 190</u> 19 930
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 495</u> 20 229
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 180</u> 19 919

					,	,	,			
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 250</u> 20 118	<u>35 827</u> 20 739	<u>39 028</u> 20 119	<u>39 028</u> 20 119	<u>39 028</u> 20 119	<u>26 201</u> 20 119
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 558</u> 20 420	<u>36 144</u> 21 050	<u>39 337</u> 20 421	<u>39 337</u> 20 421	<u>39 337</u> 20 421	<u>26 509</u> 20 421
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 870</u> 20 726	<u>36 465</u> 21 365	<u>39 648</u> 20 727	<u>39 648</u> 20 727	<u>39 648</u> 20 727	<u>26 821</u> 20 727
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 187</u> 21 037	<u>36 793</u> 21 686	<u>39 966</u> 21 038	<u>39 966</u> 21 038	<u>39 966</u> 21 038	<u>27 138</u> 21 038
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 501</u> 20 925	<u>37 832</u> 21 354	<u>39 850</u> 20 925	<u>39 850</u> 20 925	<u>39 850</u> 20 925	<u>25 060</u> 20 925
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 285</u> 21 133	<u>36 671</u> 21 567	<u>40 064</u> 21 134	<u>40 064</u> 21 134	<u>40 064</u> 21 134	<u>27 236</u> 21 134
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 609</u> 21 450	<u>37 001</u> 21 890	<u>40 387</u> 21 451	<u>40 387</u> 21 451	<u>40 387</u> 21 451	<u>27 559</u> 21 451
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 938</u> 21 773	<u>37 336</u> 22 219	<u>40 715</u> 21 773	<u>40 715</u> 21 773	<u>40 715</u> 21 773	<u>27 888</u> 21 773
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 270</u> 22 099	<u>37 676</u> 22 552	<u>41 048</u> 22 099	<u>41 048</u> 22 099	<u>41 048</u> 22 099	<u>28 220</u> 22 099
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 285</u> 21 133	<u>36 671</u> 21 567	<u>40 064</u> 21 134	<u>40 064</u> 21 134	<u>40 064</u> 21 134	<u>27 236</u> 21 134
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 21 345	<u>36 892</u> 21 783	<u>40 279</u> 21 346	<u>40 279</u> 21 346	<u>40 279</u> 21 346	<u>27 452</u> 21 346

8.04-08-2021

212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 028</u> 20 119	<u>28 845</u> 20 119	<u>38 588</u> 20 119	<u>39 028</u> 20 119	<u>38 003</u> 20 119	<u>34 198</u> 20 119	<u>38 546</u> 20 119
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 337</u> 20 421	<u>29 153</u> 20 421	<u>38 896</u> 20 421	<u>39 337</u> 20 421	<u>38 311</u> 20 421	<u>34 507</u> 20 421	<u>38 854</u> 20 421
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>39 648</u> 20 727	<u>29 464</u> 20 727	<u>39 207</u> 20 727	<u>39 648</u> 20 727	<u>38 622</u> 20 727	<u>34 818</u> 20 727	<u>39 166</u> 20 727
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>39 966</u> 21 038	<u>29 782</u> 21 038	<u>39 525</u> 21 038	<u>39 966</u> 21 038	<u>38 940</u> 21 038	<u>35 136</u> 21 038	<u>39 484</u> 21 038
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 850</u> 20 925	<u>27 708</u> 20 925	<u>39 410</u> 20 925	<u>39 850</u> 20 925	<u>38 644</u> 20 925	<u>34 205</u> 20 925	<u>39 850</u> 20 925
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 064</u> 21 134	<u>29 880</u> 21 134	<u>39 623</u> 21 134	<u>40 064</u> 21 134	<u>39 038</u> 21 134	<u>35 234</u> 21 134	<u>39 581</u> 21 134
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 387</u> 21 451	<u>30 203</u> 21 451	<u>39 946</u> 21 451	<u>40 387</u> 21 451	<u>39 361</u> 21 451	<u>35 557</u> 21 451	<u>39 904</u> 21 451
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>40 715</u> 21 773	<u>30 531</u> 21 773	<u>40 274</u> 21 773	<u>40 715</u> 21 773	<u>39 689</u> 21 773	<u>35 885</u> 21 773	<u>40 233</u> 21 773
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 048</u> 22 099	<u>30 864</u> 22 099	<u>40 607</u> 22 099	<u>41 048</u> 22 099	<u>40 022</u> 22 099	<u>36 218</u> 22 099	<u>40 566</u> 22 099
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 064</u> 21 134	<u>29 880</u> 21 134	<u>39 623</u> 21 134	<u>40 064</u> 21 134	<u>39 038</u> 21 134	<u>35 234</u> 21 134	<u>39 581</u> 21 134
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 279</u> 21 346	<u>30 096</u> 21 346	<u>39 839</u> 21 346	<u>40 279</u> 21 346	<u>39 254</u> 21 346	<u>35 449</u> 21 346	<u>39 797</u> 21 346

212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 383</u> 20 119
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 692</u> 20 421
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 003</u> 20 727
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 321</u> 21 038
212-101-0800	22,5 7473-2010	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 209</u> 20 925
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 419</u> 21 134
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 742</u> 21 451
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 070</u> 21 773
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 403</u> 22 099
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 419</u> 21 134
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 634</u> 21 346

					,	,	,			
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 827</u> 21 665	<u>37 224</u> 22 109	<u>40 606</u> 21 665	<u>40 606</u> 21 665	<u>40 606</u> 21 665	<u>27 778</u> 21 665
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 160</u> 21 991	<u>37 563</u> 22 441	<u>40 937</u> 21 991	<u>40 937</u> 21 991	<u>40 937</u> 21 991	<u>28 110</u> 21 991
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 496</u> 22 320	<u>37 906</u> 22 777	<u>41 274</u> 22 320	<u>41 274</u> 22 320	<u>41 274</u> 22 320	<u>28 446</u> 22 320
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 502</u> 21 345	<u>36 892</u> 21 783	<u>40 279</u> 21 346	<u>40 279</u> 21 346	<u>40 279</u> 21 346	<u>27 452</u> 21 346
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 719</u> 21 559	<u>37 114</u> 22 001	<u>40 497</u> 21 559	<u>40 497</u> 21 559	<u>40 497</u> 21 559	<u>27 670</u> 21 559
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 049</u> 21 882	<u>37 450</u> 22 330	<u>40 827</u> 21 882	<u>40 827</u> 21 882	<u>40 827</u> 21 882	<u>27 999</u> 21 882
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 383</u> 22 209	<u>37 792</u> 22 666	<u>41 162</u> 22 211	<u>41 162</u> 22 211	<u>41 162</u> 22 211	<u>28 334</u> 22 211
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 724</u> 22 543	<u>38 139</u> 23 005	<u>41 501</u> 22 544	<u>41 501</u> 22 544	<u>41 501</u> 22 544	<u>28 674</u> 22 544
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 372</u> 22 198	<u>37 780</u> 22 653	<u>41 150</u> 22 199	<u>41 150</u> 22 199	<u>41 150</u> 22 199	<u>28 322</u> 22 199
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 598</u> 22 420	<u>38 011</u> 22 880	<u>41 376</u> 22 421	<u>41 376</u> 22 421	<u>41 376</u> 22 421	<u>28 549</u> 22 421
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 941</u> 22 757	<u>38 361</u> 23 223	<u>41 719</u> 22 757	<u>41 719</u> 22 757	<u>41 719</u> 22 757	<u>28 892</u> 22 757

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>40 606</u> 21 665	<u>30 422</u> 21 665	<u>40 165</u> 21 665	<u>40 606</u> 21 665	<u>39 580</u> 21 665	<u>35 776</u> 21 665	<u>40 123</u> 21 665
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>40 937</u> 21 991	<u>30 754</u> 21 991	<u>40 497</u> 21 991	<u>40 937</u> 21 991	<u>39 912</u> 21 991	<u>36 107</u> 21 991	<u>40 455</u> 21 991
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>41 274</u> 22 320	<u>31 090</u> 22 320	<u>40 833</u> 22 320	<u>41 274</u> 22 320	<u>40 248</u> 22 320	<u>36 444</u> 22 320	<u>40 791</u> 22 320
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 279</u> 21 346	<u>30 096</u> 21 346	<u>39 839</u> 21 346	<u>40 279</u> 21 346	<u>39 254</u> 21 346	<u>35 449</u> 21 346	<u>39 797</u> 21 346
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>40 497</u> 21 559	<u>30 314</u> 21 559	<u>40 057</u> 21 559	<u>40 497</u> 21 559	<u>39 471</u> 21 559	<u>35 667</u> 21 559	<u>40 015</u> 21 559
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>40 827</u> 21 882	<u>30 643</u> 21 882	<u>40 386</u> 21 882	<u>40 827</u> 21 882	<u>39 801</u> 21 882	<u>35 997</u> 21 882	<u>40 345</u> 21 882
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>41 162</u> 22 211	<u>30 978</u> 22 211	<u>40 721</u> 22 211	<u>41 162</u> 22 211	<u>40 136</u> 22 211	<u>36 332</u> 22 211	<u>40 680</u> 22 211
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>41 501</u> 22 544	<u>31 318</u> 22 544	<u>41 061</u> 22 544	<u>41 501</u> 22 544	<u>40 476</u> 22 544	<u>36 672</u> 22 544	<u>41 019</u> 22 544
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>41 150</u> 22 199	<u>30 966</u> 22 199	<u>40 709</u> 22 199	<u>41 150</u> 22 199	<u>40 124</u> 22 199	<u>36 320</u> 22 199	<u>40 667</u> 22 199
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>41 376</u> 22 421	<u>31 193</u> 22 421	<u>40 936</u> 22 421	<u>41 376</u> 22 421	<u>40 351</u> 22 421	<u>36 547</u> 22 421	<u>40 894</u> 22 421
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>41 719</u> 22 757	<u>31 536</u> 22 757	<u>41 279</u> 22 757	<u>41 719</u> 22 757	<u>40 694</u> 22 757	<u>36 889</u> 22 757	<u>41 237</u> 22 757

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 961</u> 21 665
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 292</u> 21 991
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 629</u> 22 320
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 634</u> 21 346
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 852</u> 21 559
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 182</u> 21 882
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 517</u> 22 211
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 856</u> 22 544
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 505</u> 22 199
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 731</u> 22 421
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>36 074</u> 22 757

					,	,	,			
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 290</u> 23 098	<u>38 717</u> 23 572	<u>42 068</u> 23 099	<u>42 068</u> 23 099	<u>42 068</u> 23 099	<u>29 240</u> 23 099
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 644</u> 23 445	<u>39 078</u> 23 926	<u>42 422</u> 23 446	<u>42 422</u> 23 446	<u>42 422</u> 23 446	<u>29 594</u> 23 446
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 207</u> 22 597	<u>39 446</u> 22 936	<u>41 555</u> 22 597	<u>41 555</u> 22 597	<u>41 555</u> 22 597	<u>26 765</u> 22 597
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 122</u> 22 933	<u>38 419</u> 23 280	<u>41 899</u> 22 934	<u>41 899</u> 22 934	<u>41 899</u> 22 934	<u>29 072</u> 22 934
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 473</u> 23 278	<u>38 774</u> 23 628	<u>42 250</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>29 422</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 830</u> 23 628	<u>39 137</u> 23 984	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>29 779</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>28 007</u> 22 821	<u>38 302</u> 23 165	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>28 957</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>28 356</u> 23 163	<u>38 656</u> 23 513	<u>42 134</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>29 306</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 23 510	<u>39 015</u> 23 865	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>29 660</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>29 071</u> 23 864	<u>39 381</u> 24 223	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>30 020</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 938</u> 23 734	<u>39 246</u> 24 091	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>29 887</u> 23 733

212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>42 068</u> 23 099	<u>31 884</u> 23 099	<u>41 627</u> 23 099	<u>42 068</u> 23 099	<u>41 042</u> 23 099	<u>37 238</u> 23 099	<u>41 585</u> 23 099
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 422</u> 23 446	<u>32 238</u> 23 446	<u>41 981</u> 23 446	<u>42 422</u> 23 446	<u>41 396</u> 23 446	<u>37 592</u> 23 446	<u>41 939</u> 23 446
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 555</u> 22 597	<u>29 413</u> 22 597	<u>41 115</u> 22 597	<u>41 555</u> 22 597	<u>40 349</u> 22 597	<u>35 910</u> 22 597	<u>41 555</u> 22 597
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 899</u> 22 934	<u>31 716</u> 22 934	<u>41 459</u> 22 934	<u>41 899</u> 22 934	<u>40 874</u> 22 934	<u>37 069</u> 22 934	<u>41 417</u> 22 934
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 250</u> 23 277	<u>32 066</u> 23 277	<u>41 809</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 224</u> 23 277	<u>37 420</u> 23 277	<u>41 767</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 607</u> 23 627	<u>32 423</u> 23 627	<u>42 166</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>41 581</u> 23 627	<u>37 777</u> 23 627	<u>42 124</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 784</u> 22 821	<u>31 601</u> 22 821	<u>41 344</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>40 759</u> 22 821	<u>36 954</u> 22 821	<u>41 302</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 134</u> 23 163	<u>31 950</u> 23 163	<u>41 693</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 108</u> 23 163	<u>37 304</u> 23 163	<u>41 651</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 487</u> 23 510	<u>32 304</u> 23 510	<u>42 047</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>41 462</u> 23 510	<u>37 657</u> 23 510	<u>42 005</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 848</u> 23 863	<u>32 664</u> 23 863	<u>42 407</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>41 822</u> 23 863	<u>38 018</u> 23 863	<u>42 365</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 715</u> 23 733	<u>32 531</u> 23 733	<u>42 274</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>41 689</u> 23 733	<u>37 885</u> 23 733	<u>42 233</u> 23 733

212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 423</u> 23 099
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 777</u> 23 446
212-101-0900	25 7473-2010	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 914</u> 22 597
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 254</u> 22 934
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 605</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>36 962</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 139</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>36 488</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>36 842</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 202</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 070</u> 23 733

					,	,	,			
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 301</u> 24 090	<u>39 616</u> 24 453	<u>43 079</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>30 251</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 24 451	<u>39 989</u> 24 820	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>30 619</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>30 044</u> 24 818	<u>40 369</u> 25 192	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>30 993</u> 24 817
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 728</u> 22 989	<u>40 985</u> 24 197	<u>42 961</u> 23 974	<u>42 961</u> 23 974	<u>42 961</u> 23 974	<u>29 742</u> 23 974
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 080</u> 23 334	<u>41 355</u> 24 560	<u>43 328</u> 24 334	<u>43 328</u> 24 334	<u>43 328</u> 24 334	<u>30 108</u> 24 334
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 437</u> 23 684	<u>41 731</u> 24 929	<u>43 700</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>30 481</u> 24 699
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 799</u> 24 040	<u>42 113</u> 25 303	<u>44 078</u> 25 070	<u>44 078</u> 25 070	<u>44 078</u> 25 070	<u>30 859</u> 25 070
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 962</u> 23 219	<u>41 231</u> 24 439	<u>43 205</u> 24 214	<u>43 205</u> 24 214	<u>43 205</u> 24 214	<u>29 986</u> 24 214
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 319</u> 23 568	<u>41 605</u> 24 805	<u>43 576</u> 24 577	<u>43 576</u> 24 577	<u>43 576</u> 24 577	<u>30 356</u> 24 577
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 678</u> 23 921	<u>41 985</u> 25 177	<u>43 952</u> 24 946	<u>43 952</u> 24 946	<u>43 952</u> 24 946	<u>30 732</u> 24 946
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 045</u> 24 281	<u>42 370</u> 25 555	<u>44 333</u> 25 320	<u>44 333</u> 25 320	<u>44 333</u> 25 320	<u>31 114</u> 25 320

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 079</u> 24 090	<u>32 895</u> 24 090	<u>42 638</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 053</u> 24 090	<u>38 249</u> 24 090	<u>42 596</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 447</u> 24 451	<u>33 263</u> 24 451	<u>43 006</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>42 421</u> 24 451	<u>38 617</u> 24 451	<u>42 964</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>33 637</u> 24 817	<u>43 380</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>42 795</u> 24 817	<u>38 991</u> 24 817	<u>43 338</u> 24 817
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>42 961</u> 23 974	<u>32 483</u> 23 974	<u>42 520</u> 23 974	<u>42 961</u> 23 974	<u>41 935</u> 23 974	<u>38 040</u> 23 974	<u>42 168</u> 23 974
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>43 328</u> 24 334	<u>32 850</u> 24 334	<u>42 887</u> 24 334	<u>43 328</u> 24 334	<u>42 302</u> 24 334	<u>38 407</u> 24 334	<u>42 534</u> 24 334
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>43 700</u> 24 699	<u>33 223</u> 24 699	<u>43 259</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>42 674</u> 24 699	<u>38 780</u> 24 699	<u>42 907</u> 24 699
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>44 078</u> 25 070	<u>33 601</u> 25 070	<u>43 638</u> 25 070	<u>44 078</u> 25 070	<u>43 053</u> 25 070	<u>39 158</u> 25 070	<u>43 285</u> 25 070
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>43 205</u> 24 214	<u>32 728</u> 24 214	<u>42 765</u> 24 214	<u>43 205</u> 24 214	<u>42 180</u> 24 214	<u>38 285</u> 24 214	<u>42 412</u> 24 214
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>43 576</u> 24 577	<u>33 098</u> 24 577	<u>43 135</u> 24 577	<u>43 576</u> 24 577	<u>42 550</u> 24 577	<u>38 655</u> 24 577	<u>42 782</u> 24 577
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 952</u> 24 946	<u>33 474</u> 24 946	<u>43 511</u> 24 946	<u>43 952</u> 24 946	<u>42 926</u> 24 946	<u>39 031</u> 24 946	<u>43 158</u> 24 946
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>44 333</u> 25 320	<u>33 856</u> 25 320	<u>43 893</u> 25 320	<u>44 333</u> 25 320	<u>43 307</u> 25 320	<u>39 413</u> 25 320	<u>43 540</u> 25 320

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 433</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>37 802</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 175</u> 24 817
212-101-1000	27,5 7473-2010	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 135</u> 23 974
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 501</u> 24 334
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 874</u> 24 699
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 252</u> 25 070
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 379</u> 24 214
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 749</u> 24 577
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 125</u> 24 946
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 507</u> 25 320

					,	,	,			
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 910</u> 24 148	<u>42 229</u> 25 417	<u>44 194</u> 25 183	<u>44 194</u> 25 183	<u>44 194</u> 25 183	<u>30 975</u> 25 183
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 279</u> 24 510	<u>42 618</u> 25 798	<u>44 579</u> 25 561	<u>44 579</u> 25 561	<u>44 579</u> 25 561	<u>31 360</u> 25 561
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 654</u> 24 878	<u>43 012</u> 26 185	<u>44 970</u> 25 944	<u>44 970</u> 25 944	<u>44 970</u> 25 944	<u>31 750</u> 25 944
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 036</u> 25 252	<u>43 412</u> 26 577	<u>45 366</u> 26 333	<u>45 366</u> 26 333	<u>45 366</u> 26 333	<u>32 147</u> 26 333
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 877</u> 24 234	<u>40 610</u> 24 478	<u>43 226</u> 24 234	<u>43 226</u> 24 234	<u>43 226</u> 24 234	<u>28 435</u> 24 234
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 380</u> 24 595	<u>39 380</u> 24 844	<u>43 596</u> 24 597	<u>43 596</u> 24 597	<u>43 596</u> 24 597	<u>31 160</u> 24 597
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 756</u> 24 964	<u>39 760</u> 25 216	<u>43 972</u> 24 966	<u>43 972</u> 24 966	<u>43 972</u> 24 966	<u>31 537</u> 24 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 138</u> 25 339	<u>40 145</u> 25 594	<u>44 354</u> 25 340	<u>44 354</u> 25 340	<u>44 354</u> 25 340	<u>31 918</u> 25 340
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 257</u> 24 475	<u>39 255</u> 24 722	<u>43 473</u> 24 477	<u>43 473</u> 24 477	<u>43 473</u> 24 477	<u>31 037</u> 24 477
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 631</u> 24 841	<u>39 633</u> 25 092	<u>43 847</u> 24 843	<u>43 847</u> 24 843	<u>43 847</u> 24 843	<u>31 411</u> 24 843
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 011</u> 25 214	<u>40 018</u> 25 469	<u>44 228</u> 25 216	<u>44 228</u> 25 216	<u>44 228</u> 25 216	<u>31 792</u> 25 216

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>44 194</u> 25 183	<u>33 716</u> 25 183	<u>43 753</u> 25 183	<u>44 194</u> 25 183	<u>43 168</u> 25 183	<u>39 273</u> 25 183	<u>43 401</u> 25 183
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 579</u> 25 561	<u>34 101</u> 25 561	<u>44 138</u> 25 561	<u>44 579</u> 25 561	<u>43 553</u> 25 561	<u>39 658</u> 25 561	<u>43 786</u> 25 561
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 970</u> 25 944	<u>34 492</u> 25 944	<u>44 529</u> 25 944	<u>44 970</u> 25 944	<u>43 944</u> 25 944	<u>40 049</u> 25 944	<u>44 177</u> 25 944
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 366</u> 26 333	<u>34 889</u> 26 333	<u>44 926</u> 26 333	<u>45 366</u> 26 333	<u>44 340</u> 26 333	<u>40 446</u> 26 333	<u>44 573</u> 26 333
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 226</u> 24 234	<u>31 083</u> 24 234	<u>42 785</u> 24 234	<u>43 226</u> 24 234	<u>42 019</u> 24 234	<u>37 580</u> 24 234	<u>43 226</u> 24 234
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 596</u> 24 597	<u>33 804</u> 24 597	<u>43 156</u> 24 597	<u>43 596</u> 24 597	<u>42 661</u> 24 597	<u>38 947</u> 24 597	<u>42 933</u> 24 597
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 972</u> 24 966	<u>34 180</u> 24 966	<u>43 532</u> 24 966	<u>43 972</u> 24 966	<u>43 037</u> 24 966	<u>39 324</u> 24 966	<u>43 309</u> 24 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 354</u> 25 340	<u>34 562</u> 25 340	<u>43 913</u> 25 340	<u>44 354</u> 25 340	<u>43 419</u> 25 340	<u>39 705</u> 25 340	<u>43 691</u> 25 340
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 473</u> 24 477	<u>33 681</u> 24 477	<u>43 032</u> 24 477	<u>43 473</u> 24 477	<u>42 538</u> 24 477	<u>38 824</u> 24 477	<u>42 810</u> 24 477
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 847</u> 24 843	<u>34 055</u> 24 843	<u>43 406</u> 24 843	<u>43 847</u> 24 843	<u>42 912</u> 24 843	<u>39 198</u> 24 843	<u>43 184</u> 24 843
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 228</u> 25 216	<u>34 436</u> 25 216	<u>43 787</u> 25 216	<u>44 228</u> 25 216	<u>43 292</u> 25 216	<u>39 579</u> 25 216	<u>43 564</u> 25 216

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 368</u> 25 183
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 753</u> 25 561
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 143</u> 25 944
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 540</u> 26 333
212-101-1100	30 7473-2010	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 584</u> 24 234
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 132</u> 24 597
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 508</u> 24 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 890</u> 25 340
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 009</u> 24 477
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 383</u> 24 843
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 764</u> 25 216

					,	,	,			
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 397</u> 25 592	<u>40 406</u> 25 850	<u>44 613</u> 25 594	<u>44 613</u> 25 594	<u>44 613</u> 25 594	<u>32 177</u> 25 594
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 453	<u>40 263</u> 25 710	<u>44 471</u> 25 455	<u>44 471</u> 25 455	<u>44 471</u> 25 455	<u>32 035</u> 25 455
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 644</u> 25 835	<u>40 658</u> 26 096	<u>44 861</u> 25 838	<u>44 861</u> 25 838	<u>44 861</u> 25 838	<u>32 425</u> 25 838
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 039</u> 26 222	<u>41 056</u> 26 487	<u>45 256</u> 26 225	<u>45 256</u> 26 225	<u>45 256</u> 26 225	<u>32 820</u> 26 225
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 441</u> 26 616	<u>41 462</u> 26 885	<u>45 658</u> 26 618	<u>45 658</u> 26 618	<u>45 658</u> 26 618	<u>33 222</u> 26 618
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>25 565</u> 21 968	<u>40 914</u> 21 968	<u>40 914</u> 21 968	<u>40 914</u> 21 968	<u>40 914</u> 21 968	<u>26 123</u> 21 968
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>25 238</u> 22 295	<u>41 249</u> 22 296	<u>41 249</u> 22 296	<u>41 249</u> 22 296	<u>41 249</u> 22 296	<u>26 458</u> 22 296
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>25 579</u> 22 630	<u>41 590</u> 22 631	<u>41 590</u> 22 631	<u>41 590</u> 22 631	<u>41 590</u> 22 631	<u>26 799</u> 22 631
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>25 926</u> 22 969	<u>41 936</u> 22 970	<u>41 936</u> 22 970	<u>41 936</u> 22 970	<u>41 936</u> 22 970	<u>27 146</u> 22 970
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>25 126</u> 22 185	<u>41 137</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>26 346</u> 22 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>25 465</u> 22 518	<u>41 476</u> 22 519	<u>41 476</u> 22 519	<u>41 476</u> 22 519	<u>41 476</u> 22 519	<u>26 685</u> 22 519

212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 613</u> 25 594	<u>34 821</u> 25 594	<u>44 172</u> 25 594	<u>44 613</u> 25 594	<u>43 678</u> 25 594	<u>39 964</u> 25 594	<u>43 949</u> 25 594
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 471</u> 25 455	<u>34 679</u> 25 455	<u>44 030</u> 25 455	<u>44 471</u> 25 455	<u>43 536</u> 25 455	<u>39 822</u> 25 455	<u>43 807</u> 25 455
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 861</u> 25 838	<u>35 069</u> 25 838	<u>44 421</u> 25 838	<u>44 861</u> 25 838	<u>43 926</u> 25 838	<u>40 213</u> 25 838	<u>44 198</u> 25 838
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 256</u> 26 225	<u>35 464</u> 26 225	<u>44 816</u> 26 225	<u>45 256</u> 26 225	<u>44 321</u> 26 225	<u>40 607</u> 26 225	<u>44 593</u> 26 225
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 658</u> 26 618	<u>35 866</u> 26 618	<u>45 217</u> 26 618	<u>45 658</u> 26 618	<u>44 723</u> 26 618	<u>41 009</u> 26 618	<u>44 994</u> 26 618
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 914</u> 21 968	<u>28 772</u> 21 968	<u>40 473</u> 21 968	<u>40 914</u> 21 968	<u>39 707</u> 21 968	<u>35 269</u> 21 968	<u>40 914</u> 21 968
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 249</u> 22 296	<u>29 107</u> 22 296	<u>40 808</u> 22 296	<u>41 249</u> 22 296	<u>40 042</u> 22 296	<u>35 604</u> 22 296	<u>41 249</u> 22 296
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 590</u> 22 631	<u>29 448</u> 22 631	<u>41 150</u> 22 631	<u>41 590</u> 22 631	<u>40 383</u> 22 631	<u>35 945</u> 22 631	<u>41 590</u> 22 631
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 936</u> 22 970	<u>29 794</u> 22 970	<u>41 496</u> 22 970	<u>41 936</u> 22 970	<u>40 730</u> 22 970	<u>36 291</u> 22 970	<u>41 936</u> 22 970
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 137</u> 22 186	<u>28 995</u> 22 186	<u>40 696</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>39 930</u> 22 186	<u>35 492</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 476</u> 22 519	<u>29 334</u> 22 519	<u>41 036</u> 22 519	<u>41 476</u> 22 519	<u>40 269</u> 22 519	<u>35 831</u> 22 519	<u>41 476</u> 22 519

212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 149</u> 25 594
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 007</u> 25 455
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 397</u> 25 838
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 792</u> 26 225
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 194</u> 26 618
212-101-1200	35 7473-2010	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 272</u> 21 968
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 608</u> 22 296
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 949</u> 22 631
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 295</u> 22 970
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 495</u> 22 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 835</u> 22 519

					,	,	,			
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>25 809</u> 22 855	<u>41 820</u> 22 856	<u>41 820</u> 22 856	<u>41 820</u> 22 856	<u>41 820</u> 22 856	<u>27 030</u> 22 856
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>26 160</u> 23 199	<u>42 170</u> 23 200	<u>42 170</u> 23 200	<u>42 170</u> 23 200	<u>42 170</u> 23 200	<u>27 380</u> 23 200
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>26 031</u> 23 072	<u>42 042</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>27 251</u> 23 073
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>26 384</u> 23 418	<u>42 395</u> 23 419	<u>42 395</u> 23 419	<u>42 395</u> 23 419	<u>42 395</u> 23 419	<u>27 604</u> 23 419
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>26 742</u> 23 769	<u>42 754</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>27 963</u> 23 771
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 126	<u>43 117</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>28 326</u> 24 127
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 651</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>32 209</u> 27 934
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 415</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>32 634</u> 28 351
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 849</u> 28 776	<u>47 859</u> 28 776	<u>47 859</u> 28 776	<u>47 859</u> 28 776	<u>47 859</u> 28 776	<u>33 068</u> 28 776
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 288</u> 29 207	<u>48 298</u> 29 207	<u>48 298</u> 29 207	<u>48 298</u> 29 207	<u>48 298</u> 29 207	<u>33 508</u> 29 207
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 272</u> 28 211	<u>47 283</u> 28 211	<u>47 283</u> 28 211	<u>47 283</u> 28 211	<u>47 283</u> 28 211	<u>32 492</u> 28 211

212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 820</u> 22 856	<u>29 678</u> 22 856	<u>41 380</u> 22 856	<u>41 820</u> 22 856	<u>40 614</u> 22 856	<u>36 175</u> 22 856	<u>41 820</u> 22 856
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 170</u> 23 200	<u>30 028</u> 23 200	<u>41 730</u> 23 200	<u>42 170</u> 23 200	<u>40 964</u> 23 200	<u>36 525</u> 23 200	<u>42 170</u> 23 200
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 042</u> 23 073	<u>29 900</u> 23 073	<u>41 601</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>40 835</u> 23 073	<u>36 397</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 395</u> 23 419	<u>30 253</u> 23 419	<u>41 954</u> 23 419	<u>42 395</u> 23 419	<u>41 188</u> 23 419	<u>36 750</u> 23 419	<u>42 395</u> 23 419
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 754</u> 23 771	<u>30 612</u> 23 771	<u>42 313</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>41 547</u> 23 771	<u>37 109</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 117</u> 24 127	<u>30 975</u> 24 127	<u>42 676</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>41 910</u> 24 127	<u>37 472</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>47 000</u> 27 934	<u>34 858</u> 27 934	<u>46 559</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>45 793</u> 27 934	<u>41 355</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 425</u> 28 351	<u>35 283</u> 28 351	<u>46 984</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>46 218</u> 28 351	<u>41 780</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 859</u> 28 776	<u>35 717</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>47 859</u> 28 776	<u>46 652</u> 28 776	<u>42 214</u> 28 776	<u>47 859</u> 28 776
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 298</u> 29 207	<u>36 156</u> 29 207	<u>47 858</u> 29 207	<u>48 298</u> 29 207	<u>47 091</u> 29 207	<u>42 653</u> 29 207	<u>48 298</u> 29 207
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 283</u> 28 211	<u>35 140</u> 28 211	<u>46 842</u> 28 211	<u>47 283</u> 28 211	<u>46 076</u> 28 211	<u>41 637</u> 28 211	<u>47 283</u> 28 211

212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 179</u> 22 856
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 529</u> 23 200
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 400</u> 23 073
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 753</u> 23 419
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 112</u> 23 771
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 475</u> 24 127
212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 358</u> 27 934
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 784</u> 28 351
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 217</u> 28 776
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 657</u> 29 207
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 641</u> 28 211

					,	,	,			
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 704</u> 28 634	<u>47 714</u> 28 634	<u>47 714</u> 28 634	<u>47 714</u> 28 634	<u>47 714</u> 28 634	<u>32 923</u> 28 634
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 142</u> 29 064	<u>48 152</u> 29 064	<u>48 152</u> 29 064	<u>48 152</u> 29 064	<u>48 152</u> 29 064	<u>33 361</u> 29 064
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 587</u> 29 500	<u>48 597</u> 29 500	<u>48 597</u> 29 500	<u>48 597</u> 29 500	<u>48 597</u> 29 500	<u>33 806</u> 29 500
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 29 339	<u>48 434</u> 29 340	<u>48 434</u> 29 340	<u>48 434</u> 29 340	<u>48 434</u> 29 340	<u>33 643</u> 29 340
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 872</u> 29 780	<u>48 882</u> 29 779	<u>48 882</u> 29 779	<u>48 882</u> 29 779	<u>48 882</u> 29 779	<u>34 091</u> 29 779
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 328</u> 30 227	<u>49 338</u> 30 227	<u>49 338</u> 30 227	<u>49 338</u> 30 227	<u>49 338</u> 30 227	<u>34 547</u> 30 227
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 790</u> 30 680	<u>49 801</u> 30 680	<u>49 801</u> 30 680	<u>49 801</u> 30 680	<u>49 801</u> 30 680	<u>35 010</u> 30 680
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 439</u> 29 568	<u>45 105</u> 28 237	<u>47 044</u> 27 977	<u>47 044</u> 27 977	<u>47 044</u> 27 977	<u>33 824</u> 27 977
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 891</u> 30 012	<u>45 538</u> 28 661	<u>47 472</u> 28 397	<u>47 472</u> 28 397	<u>47 472</u> 28 397	<u>34 253</u> 28 397
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 351</u> 30 462	<u>45 976</u> 29 091	<u>47 906</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>34 687</u> 28 823
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 816</u> 30 919	<u>46 421</u> 29 527	<u>48 348</u> 29 256	<u>48 348</u> 29 256	<u>48 348</u> 29 256	<u>35 128</u> 29 256

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 714</u> 28 634	<u>35 572</u> 28 634	<u>47 273</u> 28 634	<u>47 714</u> 28 634	<u>46 507</u> 28 634	<u>42 069</u> 28 634	<u>47 714</u> 28 634
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 152</u> 29 064	<u>36 010</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>48 152</u> 29 064	<u>46 945</u> 29 064	<u>42 507</u> 29 064	<u>48 152</u> 29 064
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 597</u> 29 500	<u>36 455</u> 29 500	<u>48 156</u> 29 500	<u>48 597</u> 29 500	<u>47 390</u> 29 500	<u>42 952</u> 29 500	<u>48 597</u> 29 500
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 434</u> 29 340	<u>36 292</u> 29 340	<u>47 993</u> 29 340	<u>48 434</u> 29 340	<u>47 227</u> 29 340	<u>42 789</u> 29 340	<u>48 434</u> 29 340
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 882</u> 29 779	<u>36 740</u> 29 779	<u>48 441</u> 29 779	<u>48 882</u> 29 779	<u>47 675</u> 29 779	<u>43 237</u> 29 779	<u>48 882</u> 29 779
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 338</u> 30 227	<u>37 196</u> 30 227	<u>48 897</u> 30 227	<u>49 338</u> 30 227	<u>48 131</u> 30 227	<u>43 693</u> 30 227	<u>49 338</u> 30 227
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 801</u> 30 680	<u>37 658</u> 30 680	<u>49 360</u> 30 680	<u>49 801</u> 30 680	<u>48 594</u> 30 680	<u>44 155</u> 30 680	<u>49 801</u> 30 680
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 044</u> 27 977	<u>36 566</u> 27 977	<u>46 603</u> 27 977	<u>47 044</u> 27 977	<u>46 018</u> 27 977	<u>42 123</u> 27 977	<u>46 251</u> 27 977
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 472</u> 28 397	<u>36 995</u> 28 397	<u>47 032</u> 28 397	<u>47 472</u> 28 397	<u>46 446</u> 28 397	<u>42 552</u> 28 397	<u>46 679</u> 28 397
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 906</u> 28 823	<u>37 429</u> 28 823	<u>47 466</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>46 881</u> 28 823	<u>42 986</u> 28 823	<u>47 113</u> 28 823
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 348</u> 29 256	<u>37 870</u> 29 256	<u>47 907</u> 29 256	<u>48 348</u> 29 256	<u>47 322</u> 29 256	<u>43 427</u> 29 256	<u>47 554</u> 29 256

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 072</u> 28 634
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 511</u> 29 064
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 955</u> 29 500
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 792</u> 29 340
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 240</u> 29 779
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 697</u> 30 227
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 159</u> 30 680
212-101-1400	45 7473-2010	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 217</u> 27 977
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 646</u> 28 397
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 080</u> 28 823
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 521</u> 29 256

					,	,	,			
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 740</u> 29 864	<u>45 394</u> 28 520	<u>47 329</u> 28 257	<u>47 329</u> 28 257	<u>47 329</u> 28 257	<u>34 110</u> 28 257
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 198</u> 30 312	<u>45 830</u> 28 947	<u>47 761</u> 28 681	<u>47 761</u> 28 681	<u>47 761</u> 28 681	<u>34 542</u> 28 681
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 661</u> 30 766	<u>46 273</u> 29 381	<u>48 200</u> 29 111	<u>48 200</u> 29 111	<u>48 200</u> 29 111	<u>34 981</u> 29 111
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 132</u> 31 229	<u>46 722</u> 29 822	<u>48 646</u> 29 548	<u>48 646</u> 29 548	<u>48 646</u> 29 548	<u>35 427</u> 29 548
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 959</u> 31 059	<u>46 557</u> 29 661	<u>48 482</u> 29 388	<u>48 482</u> 29 388	<u>48 482</u> 29 388	<u>35 263</u> 29 388
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 434</u> 31 524	<u>47 011</u> 30 105	<u>48 931</u> 29 828	<u>48 931</u> 29 828	<u>48 931</u> 29 828	<u>35 712</u> 29 828
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 916</u> 31 997	<u>47 471</u> 30 556	<u>49 387</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275	<u>36 168</u> 30 275
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 406</u> 32 478	<u>47 939</u> 31 015	<u>49 851</u> 30 730	<u>49 851</u> 30 730	<u>49 851</u> 30 730	<u>36 632</u> 30 730
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>16 897</u> 13 470	<u>32 246</u> 13 470	<u>32 246</u> 13 470	<u>32 246</u> 13 470	<u>32 246</u> 13 470	<u>17 455</u> 13 470
212-101-1600	7473-2010 5,	3								

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 329</u> 28 257	<u>36 852</u> 28 257	<u>46 889</u> 28 257	<u>47 329</u> 28 257	<u>46 304</u> 28 257	<u>42 409</u> 28 257	<u>46 536</u> 28 257
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 761</u> 28 681	<u>37 284</u> 28 681	<u>47 321</u> 28 681	<u>47 761</u> 28 681	<u>46 736</u> 28 681	<u>42 841</u> 28 681	<u>46 968</u> 28 681
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 200</u> 29 111	<u>37 723</u> 29 111	<u>47 759</u> 29 111	<u>48 200</u> 29 111	<u>47 174</u> 29 111	<u>43 280</u> 29 111	<u>47 407</u> 29 111
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>48 646</u> 29 548	<u>38 168</u> 29 548	<u>48 205</u> 29 548	<u>48 646</u> 29 548	<u>47 620</u> 29 548	<u>43 725</u> 29 548	<u>47 853</u> 29 548
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>48 482</u> 29 388	<u>38 005</u> 29 388	<u>48 042</u> 29 388	<u>48 482</u> 29 388	<u>47 457</u> 29 388	<u>43 562</u> 29 388	<u>47 689</u> 29 388
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 931</u> 29 828	<u>38 454</u> 29 828	<u>48 491</u> 29 828	<u>48 931</u> 29 828	<u>47 906</u> 29 828	<u>44 011</u> 29 828	<u>48 138</u> 29 828
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 387</u> 30 275	<u>38 910</u> 30 275	<u>48 947</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275	<u>48 362</u> 30 275	<u>44 467</u> 30 275	<u>48 594</u> 30 275
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 851</u> 30 730	<u>39 374</u> 30 730	<u>49 411</u> 30 730	<u>49 851</u> 30 730	<u>48 826</u> 30 730	<u>44 931</u> 30 730	<u>49 058</u> 30 730
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 246</u> 13 470	<u>20 104</u> 13 470	<u>31 806</u> 13 470	<u>32 246</u> 13 470	<u>31 039</u> 13 470	<u>26 601</u> 13 470	<u>32 246</u> 13 470
212-101-1600	7473-2010 5,	3									

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 503</u> 28 257
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 935</u> 28 681
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 374</u> 29 111
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 820</u> 29 548
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 656</u> 29 388
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 105</u> 29 828
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 561</u> 30 275
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 025</u> 30 730
212-101-1500	7473-2010 3,5	3			
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 605</u> 13 470
212-101-1600	7473-2010 5,	3			

					,	,	,			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 287</u> 14 713	<u>32 608</u> 15 985	<u>34 661</u> 15 838	<u>34 661</u> 15 838	<u>34 661</u> 15 838	<u>21 442</u> 15 838
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 677</u> 19 296	<u>34 192</u> 19 296	<u>38 189</u> 19 296	<u>38 189</u> 19 296	<u>38 189</u> 19 296	<u>27 095</u> 19 296
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 047</u> 19 488	<u>34 371</u> 19 489	<u>38 386</u> 19 489	<u>38 386</u> 19 489	<u>38 386</u> 19 489	<u>27 419</u> 19 489
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 245</u> 19 683	<u>34 569</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>27 617</u> 19 683
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 546</u> 19 978	<u>34 870</u> 19 978	<u>38 885</u> 19 978	<u>38 885</u> 19 978	<u>38 885</u> 19 978	<u>27 918</u> 19 978
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 852</u> 20 277	<u>35 176</u> 20 278	<u>39 191</u> 20 278	<u>39 191</u> 20 278	<u>39 191</u> 20 278	<u>28 224</u> 20 278
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 162</u> 20 581	<u>35 487</u> 20 583	<u>39 502</u> 20 583	<u>39 502</u> 20 583	<u>39 502</u> 20 583	<u>28 535</u> 20 583
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 245</u> 19 683	<u>34 569</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>27 617</u> 19 683
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 445</u> 19 879	<u>34 770</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>27 818</u> 19 880
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 750</u> 20 178	<u>35 074</u> 20 178	<u>39 088</u> 20 178	<u>39 088</u> 20 178	<u>39 088</u> 20 178	<u>28 121</u> 20 178

212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>34 661</u> 15 838	<u>24 184</u> 15 838	<u>34 221</u> 15 838	<u>34 661</u> 15 838	<u>33 636</u> 15 838	<u>29 741</u> 15 838	<u>33 868</u> 15 838
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>38 189</u> 19 296	<u>29 082</u> 19 296	<u>37 858</u> 19 296	<u>38 189</u> 19 296	<u>37 283</u> 19 296	<u>33 955</u> 19 296	<u>36 619</u> 19 296
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 386</u> 19 489	<u>29 027</u> 19 489	<u>38 033</u> 19 489	<u>38 386</u> 19 489	<u>37 541</u> 19 489	<u>34 280</u> 19 489	<u>37 179</u> 19 489
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 584</u> 19 683	<u>29 225</u> 19 683	<u>38 231</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>37 739</u> 19 683	<u>34 479</u> 19 683	<u>37 377</u> 19 683
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 885</u> 19 978	<u>29 526</u> 19 978	<u>38 532</u> 19 978	<u>38 885</u> 19 978	<u>38 040</u> 19 978	<u>34 780</u> 19 978	<u>37 678</u> 19 978
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 191</u> 20 278	<u>29 832</u> 20 278	<u>38 838</u> 20 278	<u>39 191</u> 20 278	<u>38 346</u> 20 278	<u>35 085</u> 20 278	<u>37 984</u> 20 278
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 502</u> 20 583	<u>30 143</u> 20 583	<u>39 149</u> 20 583	<u>39 502</u> 20 583	<u>38 657</u> 20 583	<u>35 396</u> 20 583	<u>38 295</u> 20 583
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 584</u> 19 683	<u>29 225</u> 19 683	<u>38 231</u> 19 683	<u>38 584</u> 19 683	<u>37 739</u> 19 683	<u>34 479</u> 19 683	<u>37 377</u> 19 683
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 785</u> 19 880	<u>29 426</u> 19 880	<u>38 432</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>37 940</u> 19 880	<u>34 680</u> 19 880	<u>37 578</u> 19 880
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 088</u> 20 178	<u>29 730</u> 20 178	<u>38 736</u> 20 178	<u>39 088</u> 20 178	<u>38 244</u> 20 178	<u>34 983</u> 20 178	<u>37 881</u> 20 178

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 835</u> 15 838
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 208</u> 19 296
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>33 465</u> 19 489
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>33 664</u> 19 683
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>33 964</u> 19 978
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 270</u> 20 278
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>34 581</u> 20 583
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>33 664</u> 19 683
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 19 880
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>34 168</u> 20 178

					,	,	,			
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 059</u> 20 480	<u>35 383</u> 20 482	<u>39 398</u> 20 482	<u>39 398</u> 20 482	<u>39 398</u> 20 482	<u>28 431</u> 20 482
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 372</u> 20 788	<u>35 697</u> 20 789	<u>39 711</u> 20 789	<u>39 711</u> 20 789	<u>39 711</u> 20 789	<u>28 744</u> 20 789
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 445</u> 19 879	<u>34 770</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>27 818</u> 19 880
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 648</u> 20 078	<u>34 973</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>28 020</u> 20 079
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 955</u> 20 379	<u>35 280</u> 20 380	<u>39 294</u> 20 380	<u>39 294</u> 20 380	<u>39 294</u> 20 380	<u>28 327</u> 20 380
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 268</u> 20 685	<u>35 592</u> 20 686	<u>39 607</u> 20 686	<u>39 607</u> 20 686	<u>39 607</u> 20 686	<u>28 640</u> 20 686
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 584</u> 20 995	<u>35 908</u> 20 996	<u>39 923</u> 20 996	<u>39 923</u> 20 996	<u>39 923</u> 20 996	<u>28 956</u> 20 996
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 648</u> 20 078	<u>34 973</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>28 020</u> 20 079
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 853</u> 20 279	<u>35 177</u> 20 280	<u>39 192</u> 20 280	<u>39 192</u> 20 280	<u>39 192</u> 20 280	<u>28 225</u> 20 280
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 163</u> 20 583	<u>35 488</u> 20 584	<u>39 503</u> 20 584	<u>39 503</u> 20 584	<u>39 503</u> 20 584	<u>28 536</u> 20 584
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 478</u> 20 891	<u>35 803</u> 20 893	<u>39 818</u> 20 893	<u>39 818</u> 20 893	<u>39 818</u> 20 893	<u>28 851</u> 20 893

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 398</u> 20 482	<u>30 039</u> 20 482	<u>39 046</u> 20 482	<u>39 398</u> 20 482	<u>38 553</u> 20 482	<u>35 293</u> 20 482	<u>38 191</u> 20 482
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>39 711</u> 20 789	<u>30 353</u> 20 789	<u>39 359</u> 20 789	<u>39 711</u> 20 789	<u>38 867</u> 20 789	<u>35 606</u> 20 789	<u>38 505</u> 20 789
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 785</u> 19 880	<u>29 426</u> 19 880	<u>38 432</u> 19 880	<u>38 785</u> 19 880	<u>37 940</u> 19 880	<u>34 680</u> 19 880	<u>37 578</u> 19 880
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 987</u> 20 079	<u>29 629</u> 20 079	<u>38 635</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>38 143</u> 20 079	<u>34 882</u> 20 079	<u>37 780</u> 20 079
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 294</u> 20 380	<u>29 936</u> 20 380	<u>38 942</u> 20 380	<u>39 294</u> 20 380	<u>38 450</u> 20 380	<u>35 189</u> 20 380	<u>38 087</u> 20 380
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>39 607</u> 20 686	<u>30 248</u> 20 686	<u>39 254</u> 20 686	<u>39 607</u> 20 686	<u>38 762</u> 20 686	<u>35 501</u> 20 686	<u>38 400</u> 20 686
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 923</u> 20 996	<u>30 564</u> 20 996	<u>39 570</u> 20 996	<u>39 923</u> 20 996	<u>39 078</u> 20 996	<u>35 817</u> 20 996	<u>38 716</u> 20 996
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 987</u> 20 079	<u>29 629</u> 20 079	<u>38 635</u> 20 079	<u>38 987</u> 20 079	<u>38 143</u> 20 079	<u>34 882</u> 20 079	<u>37 780</u> 20 079
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 192</u> 20 280	<u>29 833</u> 20 280	<u>38 839</u> 20 280	<u>39 192</u> 20 280	<u>38 347</u> 20 280	<u>35 087</u> 20 280	<u>37 985</u> 20 280
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 503</u> 20 584	<u>30 144</u> 20 584	<u>39 150</u> 20 584	<u>39 503</u> 20 584	<u>38 658</u> 20 584	<u>35 398</u> 20 584	<u>38 296</u> 20 584
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 818</u> 20 893	<u>30 459</u> 20 893	<u>39 465</u> 20 893	<u>39 818</u> 20 893	<u>38 973</u> 20 893	<u>35 712</u> 20 893	<u>38 611</u> 20 893

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 478</u> 20 482
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>34 791</u> 20 789
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>33 865</u> 19 880
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>34 067</u> 20 079
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 374</u> 20 380
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>34 686</u> 20 686
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>35 002</u> 20 996
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>34 067</u> 20 079
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 272</u> 20 280
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>34 582</u> 20 584
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 897</u> 20 893

					,	,	,			
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 798</u> 21 205	<u>36 123</u> 21 206	<u>40 137</u> 21 206	<u>40 137</u> 21 206	<u>40 137</u> 21 206	<u>29 170</u> 21 206
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 037</u> 20 629	<u>35 552</u> 20 629	<u>39 548</u> 20 629	<u>39 548</u> 20 629	<u>39 548</u> 20 629	<u>28 455</u> 20 629
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 420</u> 20 834	<u>35 742</u> 20 833	<u>39 757</u> 20 833	<u>39 757</u> 20 833	<u>39 757</u> 20 833	<u>28 790</u> 20 833
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 632</u> 21 043	<u>35 956</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>29 003</u> 21 043
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 954</u> 21 358	<u>36 278</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>29 325</u> 21 358
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 280</u> 21 678	<u>36 603</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>29 651</u> 21 678
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 612</u> 22 003	<u>36 936</u> 22 004	<u>40 951</u> 22 004	<u>40 951</u> 22 004	<u>40 951</u> 22 004	<u>29 984</u> 22 004
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 632</u> 21 043	<u>35 956</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>29 003</u> 21 043
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 846</u> 21 252	<u>36 169</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>29 217</u> 21 252
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 172</u> 21 572	<u>36 495</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>29 543</u> 21 572

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>40 137</u> 21 206	<u>30 779</u> 21 206	<u>39 785</u> 21 206	<u>40 137</u> 21 206	<u>39 293</u> 21 206	<u>36 032</u> 21 206	<u>38 931</u> 21 206
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 548</u> 20 629	<u>30 442</u> 20 629	<u>39 218</u> 20 629	<u>39 548</u> 20 629	<u>38 643</u> 20 629	<u>35 314</u> 20 629	<u>37 978</u> 20 629
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>39 757</u> 20 833	<u>30 398</u> 20 833	<u>39 404</u> 20 833	<u>39 757</u> 20 833	<u>38 912</u> 20 833	<u>35 651</u> 20 833	<u>38 550</u> 20 833
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>39 970</u> 21 043	<u>30 612</u> 21 043	<u>39 618</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>39 126</u> 21 043	<u>35 865</u> 21 043	<u>38 764</u> 21 043
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 292</u> 21 358	<u>30 934</u> 21 358	<u>39 940</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>39 448</u> 21 358	<u>36 187</u> 21 358	<u>39 085</u> 21 358
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>40 618</u> 21 678	<u>31 260</u> 21 678	<u>40 266</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>39 774</u> 21 678	<u>36 513</u> 21 678	<u>39 411</u> 21 678
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>40 951</u> 22 004	<u>31 592</u> 22 004	<u>40 598</u> 22 004	<u>40 951</u> 22 004	<u>40 106</u> 22 004	<u>36 845</u> 22 004	<u>39 744</u> 22 004
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>39 970</u> 21 043	<u>30 612</u> 21 043	<u>39 618</u> 21 043	<u>39 970</u> 21 043	<u>39 126</u> 21 043	<u>35 865</u> 21 043	<u>38 764</u> 21 043
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 184</u> 21 252	<u>30 825</u> 21 252	<u>39 832</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>39 340</u> 21 252	<u>36 079</u> 21 252	<u>38 977</u> 21 252
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>40 510</u> 21 572	<u>31 151</u> 21 572	<u>40 158</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>39 665</u> 21 572	<u>36 405</u> 21 572	<u>39 303</u> 21 572

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>35 217</u> 21 206
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>34 567</u> 20 629
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>34 836</u> 20 833
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 050</u> 21 043
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 372</u> 21 358
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>35 698</u> 21 678
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 030</u> 22 004
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 050</u> 21 043
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 264</u> 21 252
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 590</u> 21 572

					,	,	,			
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 502</u> 21 896	<u>36 825</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>29 873</u> 21 895
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 837</u> 22 223	<u>37 160</u> 22 224	<u>41 175</u> 22 224	<u>41 175</u> 22 224	<u>41 175</u> 22 224	<u>30 208</u> 22 224
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 846</u> 21 252	<u>36 169</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>29 217</u> 21 252
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 064</u> 21 466	<u>36 387</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>29 435</u> 21 466
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 391</u> 21 787	<u>36 714</u> 21 786	<u>40 729</u> 21 786	<u>40 729</u> 21 786	<u>40 729</u> 21 786	<u>29 762</u> 21 786
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 726</u> 22 114	<u>37 048</u> 22 114	<u>41 063</u> 22 114	<u>41 063</u> 22 114	<u>41 063</u> 22 114	<u>30 096</u> 22 114
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 064</u> 22 446	<u>37 387</u> 22 446	<u>41 402</u> 22 446	<u>41 402</u> 22 446	<u>41 402</u> 22 446	<u>30 435</u> 22 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 064</u> 21 466	<u>36 387</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>29 435</u> 21 466
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 282</u> 21 679	<u>36 605</u> 21 679	<u>40 620</u> 21 679	<u>40 620</u> 21 679	<u>40 620</u> 21 679	<u>29 652</u> 21 679
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 613</u> 22 004	<u>36 937</u> 22 005	<u>40 952</u> 22 005	<u>40 952</u> 22 005	<u>40 952</u> 22 005	<u>29 985</u> 22 005
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 950</u> 22 335	<u>37 274</u> 22 335	<u>41 288</u> 22 335	<u>41 288</u> 22 335	<u>41 288</u> 22 335	<u>30 321</u> 22 335

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>40 840</u> 21 895	<u>31 481</u> 21 895	<u>40 487</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>39 995</u> 21 895	<u>36 735</u> 21 895	<u>39 633</u> 21 895
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>41 175</u> 22 224	<u>31 816</u> 22 224	<u>40 822</u> 22 224	<u>41 175</u> 22 224	<u>40 330</u> 22 224	<u>37 070</u> 22 224	<u>39 968</u> 22 224
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 184</u> 21 252	<u>30 825</u> 21 252	<u>39 832</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>39 340</u> 21 252	<u>36 079</u> 21 252	<u>38 977</u> 21 252
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>40 402</u> 21 466	<u>31 043</u> 21 466	<u>40 049</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>39 557</u> 21 466	<u>36 297</u> 21 466	<u>39 195</u> 21 466
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>40 729</u> 21 786	<u>31 370</u> 21 786	<u>40 377</u> 21 786	<u>40 729</u> 21 786	<u>39 884</u> 21 786	<u>36 624</u> 21 786	<u>39 522</u> 21 786
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>41 063</u> 22 114	<u>31 704</u> 22 114	<u>40 710</u> 22 114	<u>41 063</u> 22 114	<u>40 218</u> 22 114	<u>36 958</u> 22 114	<u>39 856</u> 22 114
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>41 402</u> 22 446	<u>32 043</u> 22 446	<u>41 049</u> 22 446	<u>41 402</u> 22 446	<u>40 557</u> 22 446	<u>37 297</u> 22 446	<u>40 195</u> 22 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>40 402</u> 21 466	<u>31 043</u> 21 466	<u>40 049</u> 21 466	<u>40 402</u> 21 466	<u>39 557</u> 21 466	<u>36 297</u> 21 466	<u>39 195</u> 21 466
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>40 620</u> 21 679	<u>31 261</u> 21 679	<u>40 267</u> 21 679	<u>40 620</u> 21 679	<u>39 775</u> 21 679	<u>36 514</u> 21 679	<u>39 413</u> 21 679
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>40 952</u> 22 005	<u>31 593</u> 22 005	<u>40 599</u> 22 005	<u>40 952</u> 22 005	<u>40 107</u> 22 005	<u>36 847</u> 22 005	<u>39 745</u> 22 005
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>41 288</u> 22 335	<u>31 930</u> 22 335	<u>40 936</u> 22 335	<u>41 288</u> 22 335	<u>40 444</u> 22 335	<u>37 183</u> 22 335	<u>40 082</u> 22 335

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>35 919</u> 21 895
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 254</u> 22 224
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 264</u> 21 252
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 481</u> 21 466
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>35 809</u> 21 786
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 142</u> 22 114
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>36 481</u> 22 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 481</u> 21 466
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 699</u> 21 679
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 032</u> 22 005
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>36 368</u> 22 335

					,	,	,			
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 293</u> 22 671	<u>37 615</u> 22 670	<u>41 630</u> 22 670	<u>41 630</u> 22 670	<u>41 630</u> 22 670	<u>30 663</u> 22 670
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 401</u> 16 905	<u>35 750</u> 16 905	<u>35 750</u> 16 905	<u>35 750</u> 16 905	<u>35 750</u> 16 905	<u>20 959</u> 16 905
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>19 912</u> 17 073	<u>35 922</u> 17 073	<u>35 922</u> 17 073	<u>35 922</u> 17 073	<u>35 922</u> 17 073	<u>21 131</u> 17 073
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 086</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>21 305</u> 17 244
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 350</u> 17 503	<u>36 360</u> 17 503	<u>36 360</u> 17 503	<u>36 360</u> 17 503	<u>36 360</u> 17 503	<u>21 569</u> 17 503
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 618</u> 17 765	<u>36 627</u> 17 765	<u>36 627</u> 17 765	<u>36 627</u> 17 765	<u>36 627</u> 17 765	<u>21 837</u> 17 765
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>20 890</u> 18 032	<u>36 900</u> 18 032	<u>36 900</u> 18 032	<u>36 900</u> 18 032	<u>36 900</u> 18 032	<u>22 109</u> 18 032
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 086</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>21 305</u> 17 244
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 262</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>21 481</u> 17 416
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 529</u> 17 678	<u>36 539</u> 17 678	<u>36 539</u> 17 678	<u>36 539</u> 17 678	<u>36 539</u> 17 678	<u>21 748</u> 17 678

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>41 630</u> 22 670	<u>32 271</u> 22 670	<u>41 278</u> 22 670	<u>41 630</u> 22 670	<u>40 786</u> 22 670	<u>37 525</u> 22 670	<u>40 423</u> 22 670
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 750</u> 16 905	<u>23 608</u> 16 905	<u>35 309</u> 16 905	<u>35 750</u> 16 905	<u>34 543</u> 16 905	<u>30 105</u> 16 905	<u>35 750</u> 16 905
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 922</u> 17 073	<u>23 780</u> 17 073	<u>35 481</u> 17 073	<u>35 922</u> 17 073	<u>34 715</u> 17 073	<u>30 277</u> 17 073	<u>35 922</u> 17 073
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 096</u> 17 244	<u>23 954</u> 17 244	<u>35 656</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>34 889</u> 17 244	<u>30 451</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 360</u> 17 503	<u>24 218</u> 17 503	<u>35 920</u> 17 503	<u>36 360</u> 17 503	<u>35 153</u> 17 503	<u>30 715</u> 17 503	<u>36 360</u> 17 503
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 627</u> 17 765	<u>24 485</u> 17 765	<u>36 187</u> 17 765	<u>36 627</u> 17 765	<u>35 421</u> 17 765	<u>30 982</u> 17 765	<u>36 627</u> 17 765
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 900</u> 18 032	<u>24 758</u> 18 032	<u>36 459</u> 18 032	<u>36 900</u> 18 032	<u>35 693</u> 18 032	<u>31 255</u> 18 032	<u>36 900</u> 18 032
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 096</u> 17 244	<u>23 954</u> 17 244	<u>35 656</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244	<u>34 889</u> 17 244	<u>30 451</u> 17 244	<u>36 096</u> 17 244
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 272</u> 17 416	<u>24 129</u> 17 416	<u>35 831</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>35 065</u> 17 416	<u>30 626</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 539</u> 17 678	<u>24 397</u> 17 678	<u>36 098</u> 17 678	<u>36 539</u> 17 678	<u>35 332</u> 17 678	<u>30 894</u> 17 678	<u>36 539</u> 17 678

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 710</u> 22 670
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 109</u> 16 905
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 280</u> 17 073
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 455</u> 17 244
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 719</u> 17 503
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 986</u> 17 765
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 258</u> 18 032
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 455</u> 17 244
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 630</u> 17 416
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 897</u> 17 678

					,	,	,			
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>20 799</u> 17 943	<u>36 809</u> 17 943	<u>36 809</u> 17 943	<u>36 809</u> 17 943	<u>36 809</u> 17 943	<u>22 018</u> 17 943
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 073</u> 18 212	<u>37 083</u> 18 212	<u>37 083</u> 18 212	<u>37 083</u> 18 212	<u>37 083</u> 18 212	<u>22 293</u> 18 212
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 262</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>21 481</u> 17 416
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 440</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>21 659</u> 17 591
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>20 709</u> 17 855	<u>36 719</u> 17 855	<u>36 719</u> 17 855	<u>36 719</u> 17 855	<u>36 719</u> 17 855	<u>21 928</u> 17 855
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>20 982</u> 18 122	<u>36 992</u> 18 122	<u>36 992</u> 18 122	<u>36 992</u> 18 122	<u>36 992</u> 18 122	<u>22 201</u> 18 122
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 259</u> 18 394	<u>37 269</u> 18 394	<u>37 269</u> 18 394	<u>37 269</u> 18 394	<u>37 269</u> 18 394	<u>22 478</u> 18 394
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 440</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>21 659</u> 17 591
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>20 620</u> 17 767	<u>36 629</u> 17 767	<u>36 629</u> 17 767	<u>36 629</u> 17 767	<u>36 629</u> 17 767	<u>21 839</u> 17 767
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 033	<u>36 901</u> 18 033	<u>36 901</u> 18 033	<u>36 901</u> 18 033	<u>36 901</u> 18 033	<u>22 110</u> 18 033
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 167</u> 18 304	<u>37 177</u> 18 304	<u>37 177</u> 18 304	<u>37 177</u> 18 304	<u>37 177</u> 18 304	<u>22 386</u> 18 304

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 809</u> 17 943	<u>24 667</u> 17 943	<u>36 368</u> 17 943	<u>36 809</u> 17 943	<u>35 602</u> 17 943	<u>31 164</u> 17 943	<u>36 809</u> 17 943
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 083</u> 18 212	<u>24 941</u> 18 212	<u>36 643</u> 18 212	<u>37 083</u> 18 212	<u>35 877</u> 18 212	<u>31 438</u> 18 212	<u>37 083</u> 18 212
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 272</u> 17 416	<u>24 129</u> 17 416	<u>35 831</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416	<u>35 065</u> 17 416	<u>30 626</u> 17 416	<u>36 272</u> 17 416
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 450</u> 17 591	<u>24 308</u> 17 591	<u>36 009</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>35 243</u> 17 591	<u>30 805</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 719</u> 17 855	<u>24 577</u> 17 855	<u>36 279</u> 17 855	<u>36 719</u> 17 855	<u>35 512</u> 17 855	<u>31 074</u> 17 855	<u>36 719</u> 17 855
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 992</u> 18 122	<u>24 850</u> 18 122	<u>36 551</u> 18 122	<u>36 992</u> 18 122	<u>35 785</u> 18 122	<u>31 347</u> 18 122	<u>36 992</u> 18 122
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 269</u> 18 394	<u>25 127</u> 18 394	<u>36 828</u> 18 394	<u>37 269</u> 18 394	<u>36 062</u> 18 394	<u>31 624</u> 18 394	<u>37 269</u> 18 394
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 450</u> 17 591	<u>24 308</u> 17 591	<u>36 009</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591	<u>35 243</u> 17 591	<u>30 805</u> 17 591	<u>36 450</u> 17 591
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 629</u> 17 767	<u>24 487</u> 17 767	<u>36 189</u> 17 767	<u>36 629</u> 17 767	<u>35 423</u> 17 767	<u>30 984</u> 17 767	<u>36 629</u> 17 767
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 901</u> 18 033	<u>24 759</u> 18 033	<u>36 460</u> 18 033	<u>36 901</u> 18 033	<u>35 694</u> 18 033	<u>31 256</u> 18 033	<u>36 901</u> 18 033
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 177</u> 18 304	<u>25 035</u> 18 304	<u>36 737</u> 18 304	<u>37 177</u> 18 304	<u>35 970</u> 18 304	<u>31 532</u> 18 304	<u>37 177</u> 18 304

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 168</u> 17 943
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 442</u> 18 212
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 630</u> 17 416
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 809</u> 17 591
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 078</u> 17 855
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 350</u> 18 122
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 628</u> 18 394
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 809</u> 17 591
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 988</u> 17 767
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 259</u> 18 033
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 536</u> 18 304

					,	,	,			
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 447</u> 18 578	<u>37 457</u> 18 578	<u>37 457</u> 18 578	<u>37 457</u> 18 578	<u>37 457</u> 18 578	<u>22 666</u> 18 578
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 550</u> 21 885	<u>37 632</u> 21 885	<u>40 829</u> 21 885	<u>40 829</u> 21 885	<u>40 829</u> 21 885	<u>28 997</u> 21 885
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 832</u> 22 102	<u>37 942</u> 22 102	<u>41 051</u> 22 102	<u>41 051</u> 22 102	<u>41 051</u> 22 102	<u>29 203</u> 22 102
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 057</u> 22 323	<u>38 167</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>29 428</u> 22 323
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 399</u> 22 658	<u>38 510</u> 22 658	<u>41 619</u> 22 658	<u>41 619</u> 22 658	<u>41 619</u> 22 658	<u>29 770</u> 22 658
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 746</u> 22 999	<u>38 855</u> 22 998	<u>41 964</u> 22 998	<u>41 964</u> 22 998	<u>41 964</u> 22 998	<u>30 116</u> 22 998
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 097</u> 23 343	<u>39 208</u> 23 343	<u>42 316</u> 23 343	<u>42 316</u> 23 343	<u>42 316</u> 23 343	<u>30 468</u> 23 343
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 057</u> 22 323	<u>38 167</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>29 428</u> 22 323
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 285</u> 22 547	<u>38 396</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>29 656</u> 22 547
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 630</u> 22 884	<u>38 740</u> 22 885	<u>41 849</u> 22 885	<u>41 849</u> 22 885	<u>41 849</u> 22 885	<u>30 001</u> 22 885

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>37 457</u> 18 578	<u>25 315</u> 18 578	<u>37 016</u> 18 578	<u>37 457</u> 18 578	<u>36 250</u> 18 578	<u>31 812</u> 18 578	<u>37 457</u> 18 578
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>40 829</u> 21 885	<u>31 116</u> 21 885	<u>40 477</u> 21 885	<u>40 829</u> 21 885	<u>39 864</u> 21 885	<u>36 313</u> 21 885	<u>39 573</u> 21 885
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>41 051</u> 22 102	<u>31 748</u> 22 102	<u>40 698</u> 22 102	<u>41 051</u> 22 102	<u>40 116</u> 22 102	<u>36 583</u> 22 102	<u>40 206</u> 22 102
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>41 276</u> 22 323	<u>31 974</u> 22 323	<u>40 924</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>40 341</u> 22 323	<u>36 809</u> 22 323	<u>40 432</u> 22 323
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>41 619</u> 22 658	<u>32 316</u> 22 658	<u>41 266</u> 22 658	<u>41 619</u> 22 658	<u>40 683</u> 22 658	<u>37 151</u> 22 658	<u>40 774</u> 22 658
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>41 964</u> 22 998	<u>32 662</u> 22 998	<u>41 612</u> 22 998	<u>41 964</u> 22 998	<u>41 029</u> 22 998	<u>37 497</u> 22 998	<u>41 120</u> 22 998
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>42 316</u> 23 343	<u>33 014</u> 23 343	<u>41 964</u> 23 343	<u>42 316</u> 23 343	<u>41 381</u> 23 343	<u>37 849</u> 23 343	<u>41 472</u> 23 343
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>41 276</u> 22 323	<u>31 974</u> 22 323	<u>40 924</u> 22 323	<u>41 276</u> 22 323	<u>40 341</u> 22 323	<u>36 809</u> 22 323	<u>40 432</u> 22 323
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>41 504</u> 22 547	<u>32 202</u> 22 547	<u>41 152</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>40 569</u> 22 547	<u>37 037</u> 22 547	<u>40 660</u> 22 547
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 849</u> 22 885	<u>32 547</u> 22 885	<u>41 497</u> 22 885	<u>41 849</u> 22 885	<u>40 914</u> 22 885	<u>37 381</u> 22 885	<u>41 005</u> 22 885

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 815</u> 18 578
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 516</u> 21 885
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 768</u> 22 102
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 994</u> 22 323
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 336</u> 22 658
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 682</u> 22 998
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 034</u> 23 343
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 994</u> 22 323
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 222</u> 22 547
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>36 566</u> 22 885

					,	,	,			
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 981</u> 23 228	<u>39 090</u> 23 227	<u>42 199</u> 23 227	<u>42 199</u> 23 227	<u>42 199</u> 23 227	<u>30 350</u> 23 227
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 336</u> 23 577	<u>39 446</u> 23 576	<u>42 555</u> 23 576	<u>42 555</u> 23 576	<u>42 555</u> 23 576	<u>30 706</u> 23 576
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 285</u> 22 547	<u>38 396</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>29 656</u> 22 547
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 516</u> 22 773	<u>38 625</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>29 885</u> 22 771
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 864</u> 23 114	<u>38 973</u> 23 113	<u>42 082</u> 23 113	<u>42 082</u> 23 113	<u>42 082</u> 23 113	<u>30 234</u> 23 113
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 217</u> 23 460	<u>39 328</u> 23 461	<u>42 437</u> 23 461	<u>42 437</u> 23 461	<u>42 437</u> 23 461	<u>30 588</u> 23 461
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 577</u> 23 813	<u>39 686</u> 23 812	<u>42 795</u> 23 812	<u>42 795</u> 23 812	<u>42 795</u> 23 812	<u>30 947</u> 23 812
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 516</u> 22 773	<u>38 625</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>29 885</u> 22 771
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 748</u> 23 000	<u>38 858</u> 23 000	<u>41 967</u> 23 000	<u>41 967</u> 23 000	<u>41 967</u> 23 000	<u>30 119</u> 23 000
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 100</u> 23 345	<u>39 209</u> 23 344	<u>42 318</u> 23 344	<u>42 318</u> 23 344	<u>42 318</u> 23 344	<u>30 469</u> 23 344
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 23 695	<u>39 567</u> 23 695	<u>42 676</u> 23 695	<u>42 676</u> 23 695	<u>42 676</u> 23 695	<u>30 828</u> 23 695

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>42 199</u> 23 227	<u>32 896</u> 23 227	<u>41 846</u> 23 227	<u>42 199</u> 23 227	<u>41 264</u> 23 227	<u>37 731</u> 23 227	<u>41 354</u> 23 227
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>42 555</u> 23 576	<u>33 252</u> 23 576	<u>42 202</u> 23 576	<u>42 555</u> 23 576	<u>41 619</u> 23 576	<u>38 087</u> 23 576	<u>41 710</u> 23 576
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>41 504</u> 22 547	<u>32 202</u> 22 547	<u>41 152</u> 22 547	<u>41 504</u> 22 547	<u>40 569</u> 22 547	<u>37 037</u> 22 547	<u>40 660</u> 22 547
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>41 734</u> 22 771	<u>32 431</u> 22 771	<u>41 381</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>40 799</u> 22 771	<u>37 266</u> 22 771	<u>40 889</u> 22 771
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>42 082</u> 23 113	<u>32 780</u> 23 113	<u>41 730</u> 23 113	<u>42 082</u> 23 113	<u>41 147</u> 23 113	<u>37 615</u> 23 113	<u>41 238</u> 23 113
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>42 437</u> 23 461	<u>33 134</u> 23 461	<u>42 084</u> 23 461	<u>42 437</u> 23 461	<u>41 502</u> 23 461	<u>37 969</u> 23 461	<u>41 592</u> 23 461
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>42 795</u> 23 812	<u>33 493</u> 23 812	<u>42 443</u> 23 812	<u>42 795</u> 23 812	<u>41 860</u> 23 812	<u>38 328</u> 23 812	<u>41 951</u> 23 812
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>41 734</u> 22 771	<u>32 431</u> 22 771	<u>41 381</u> 22 771	<u>41 734</u> 22 771	<u>40 799</u> 22 771	<u>37 266</u> 22 771	<u>40 889</u> 22 771
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>41 967</u> 23 000	<u>32 664</u> 23 000	<u>41 614</u> 23 000	<u>41 967</u> 23 000	<u>41 032</u> 23 000	<u>37 499</u> 23 000	<u>41 122</u> 23 000
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>42 318</u> 23 344	<u>33 015</u> 23 344	<u>41 965</u> 23 344	<u>42 318</u> 23 344	<u>41 383</u> 23 344	<u>37 850</u> 23 344	<u>41 473</u> 23 344
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>42 676</u> 23 695	<u>33 374</u> 23 695	<u>42 324</u> 23 695	<u>42 676</u> 23 695	<u>41 741</u> 23 695	<u>38 209</u> 23 695	<u>41 832</u> 23 695

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>36 916</u> 23 227
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 272</u> 23 576
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 222</u> 22 547
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 451</u> 22 771
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 799</u> 23 113
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 154</u> 23 461
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 512</u> 23 812
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 451</u> 22 771
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 684</u> 23 000
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 035</u> 23 344
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 393</u> 23 695

					,	,	,			
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 819</u> 24 050	<u>39 929</u> 24 050	<u>43 038</u> 24 050	<u>43 038</u> 24 050	<u>43 038</u> 24 050	<u>31 190</u> 24 050
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 444</u> 23 683	<u>39 555</u> 23 683	<u>42 664</u> 23 683	<u>42 664</u> 23 683	<u>42 664</u> 23 683	<u>30 815</u> 23 683
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 686</u> 23 920	<u>39 796</u> 23 920	<u>42 905</u> 23 920	<u>42 905</u> 23 920	<u>42 905</u> 23 920	<u>31 057</u> 23 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 052</u> 24 278	<u>40 162</u> 24 279	<u>43 271</u> 24 279	<u>43 271</u> 24 279	<u>43 271</u> 24 279	<u>31 423</u> 24 279
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 424</u> 24 643	<u>40 533</u> 24 642	<u>43 642</u> 24 642	<u>43 642</u> 24 642	<u>43 642</u> 24 642	<u>31 794</u> 24 642
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 801</u> 25 013	<u>40 910</u> 25 012	<u>44 019</u> 25 012	<u>44 019</u> 25 012	<u>44 019</u> 25 012	<u>32 171</u> 25 012
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 733</u> 24 253	<u>39 249</u> 24 253	<u>43 245</u> 24 253	<u>43 245</u> 24 253	<u>43 245</u> 24 253	<u>32 152</u> 24 253
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 154</u> 24 495	<u>39 477</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>32 524</u> 24 495
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>31 528</u> 24 861	<u>39 851</u> 24 862	<u>43 866</u> 24 862	<u>43 866</u> 24 862	<u>43 866</u> 24 862	<u>32 899</u> 24 862
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>31 909</u> 25 235	<u>40 232</u> 25 235	<u>44 247</u> 25 235	<u>44 247</u> 25 235	<u>44 247</u> 25 235	<u>33 280</u> 25 235

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>43 038</u> 24 050	<u>33 736</u> 24 050	<u>42 686</u> 24 050	<u>43 038</u> 24 050	<u>42 103</u> 24 050	<u>38 571</u> 24 050	<u>42 194</u> 24 050
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>42 664</u> 23 683	<u>33 361</u> 23 683	<u>42 311</u> 23 683	<u>42 664</u> 23 683	<u>41 728</u> 23 683	<u>38 196</u> 23 683	<u>41 819</u> 23 683
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>42 905</u> 23 920	<u>33 603</u> 23 920	<u>42 553</u> 23 920	<u>42 905</u> 23 920	<u>41 970</u> 23 920	<u>38 438</u> 23 920	<u>42 061</u> 23 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>43 271</u> 24 279	<u>33 969</u> 24 279	<u>42 919</u> 24 279	<u>43 271</u> 24 279	<u>42 336</u> 24 279	<u>38 804</u> 24 279	<u>42 427</u> 24 279
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>43 642</u> 24 642	<u>34 340</u> 24 642	<u>43 290</u> 24 642	<u>43 642</u> 24 642	<u>42 707</u> 24 642	<u>39 175</u> 24 642	<u>42 798</u> 24 642
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>44 019</u> 25 012	<u>34 717</u> 25 012	<u>43 667</u> 25 012	<u>44 019</u> 25 012	<u>43 084</u> 25 012	<u>39 552</u> 25 012	<u>43 175</u> 25 012
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>43 245</u> 24 253	<u>34 139</u> 24 253	<u>42 915</u> 24 253	<u>43 245</u> 24 253	<u>42 340</u> 24 253	<u>39 011</u> 24 253	<u>41 675</u> 24 253
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>43 492</u> 24 495	<u>34 133</u> 24 495	<u>43 139</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>42 647</u> 24 495	<u>39 386</u> 24 495	<u>42 285</u> 24 495
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>43 866</u> 24 862	<u>34 507</u> 24 862	<u>43 514</u> 24 862	<u>43 866</u> 24 862	<u>43 022</u> 24 862	<u>39 761</u> 24 862	<u>42 659</u> 24 862
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>44 247</u> 25 235	<u>34 888</u> 25 235	<u>43 895</u> 25 235	<u>44 247</u> 25 235	<u>43 403</u> 25 235	<u>40 142</u> 25 235	<u>43 040</u> 25 235

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 755</u> 24 050
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 381</u> 23 683
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 623</u> 23 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 989</u> 24 279
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 359</u> 24 642
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 737</u> 25 012
212-101-2100	7473-2010 20,	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 264</u> 24 253
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>38 571</u> 24 495
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>38 946</u> 24 862
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>39 327</u> 25 235

					,	,	,			
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 294</u> 25 613	<u>40 618</u> 25 614	<u>44 633</u> 25 614	<u>44 633</u> 25 614	<u>44 633</u> 25 614	<u>33 666</u> 25 614
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 154</u> 24 495	<u>39 477</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>32 524</u> 24 495
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>31 403</u> 24 739	<u>39 727</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>32 774</u> 24 740
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 782</u> 25 111	<u>40 105</u> 25 111	<u>44 120</u> 25 111	<u>44 120</u> 25 111	<u>44 120</u> 25 111	<u>33 153</u> 25 111
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 166</u> 25 487	<u>40 490</u> 25 488	<u>44 505</u> 25 488	<u>44 505</u> 25 488	<u>44 505</u> 25 488	<u>33 537</u> 25 488
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>32 556</u> 25 870	<u>40 880</u> 25 870	<u>44 894</u> 25 870	<u>44 894</u> 25 870	<u>44 894</u> 25 870	<u>33 927</u> 25 870
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>31 403</u> 24 739	<u>39 727</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>32 774</u> 24 740
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 656</u> 24 987	<u>39 979</u> 24 987	<u>43 994</u> 24 987	<u>43 994</u> 24 987	<u>43 994</u> 24 987	<u>33 026</u> 24 987
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 037</u> 25 361	<u>40 361</u> 25 362	<u>44 376</u> 25 362	<u>44 376</u> 25 362	<u>44 376</u> 25 362	<u>33 409</u> 25 362
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>32 427</u> 25 743	<u>40 750</u> 25 743	<u>44 765</u> 25 743	<u>44 765</u> 25 743	<u>44 765</u> 25 743	<u>33 797</u> 25 743
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>32 820</u> 26 128	<u>41 144</u> 26 129	<u>45 158</u> 26 129	<u>45 158</u> 26 129	<u>45 158</u> 26 129	<u>34 191</u> 26 129

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>44 633</u> 25 614	<u>35 275</u> 25 614	<u>44 281</u> 25 614	<u>44 633</u> 25 614	<u>43 789</u> 25 614	<u>40 528</u> 25 614	<u>43 426</u> 25 614
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>43 492</u> 24 495	<u>34 133</u> 24 495	<u>43 139</u> 24 495	<u>43 492</u> 24 495	<u>42 647</u> 24 495	<u>39 386</u> 24 495	<u>42 285</u> 24 495
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>43 741</u> 24 740	<u>34 383</u> 24 740	<u>43 389</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>42 897</u> 24 740	<u>39 636</u> 24 740	<u>42 534</u> 24 740
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>44 120</u> 25 111	<u>34 761</u> 25 111	<u>43 767</u> 25 111	<u>44 120</u> 25 111	<u>43 275</u> 25 111	<u>40 014</u> 25 111	<u>42 913</u> 25 111
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>44 505</u> 25 488	<u>35 146</u> 25 488	<u>44 152</u> 25 488	<u>44 505</u> 25 488	<u>43 660</u> 25 488	<u>40 399</u> 25 488	<u>43 298</u> 25 488
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>44 894</u> 25 870	<u>35 536</u> 25 870	<u>44 542</u> 25 870	<u>44 894</u> 25 870	<u>44 050</u> 25 870	<u>40 789</u> 25 870	<u>43 688</u> 25 870
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>43 741</u> 24 740	<u>34 383</u> 24 740	<u>43 389</u> 24 740	<u>43 741</u> 24 740	<u>42 897</u> 24 740	<u>39 636</u> 24 740	<u>42 534</u> 24 740
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>43 994</u> 24 987	<u>34 635</u> 24 987	<u>43 641</u> 24 987	<u>43 994</u> 24 987	<u>43 149</u> 24 987	<u>39 888</u> 24 987	<u>42 787</u> 24 987
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>44 376</u> 25 362	<u>35 017</u> 25 362	<u>44 023</u> 25 362	<u>44 376</u> 25 362	<u>43 531</u> 25 362	<u>40 270</u> 25 362	<u>43 169</u> 25 362
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>44 765</u> 25 743	<u>35 406</u> 25 743	<u>44 412</u> 25 743	<u>44 765</u> 25 743	<u>43 920</u> 25 743	<u>40 659</u> 25 743	<u>43 558</u> 25 743
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>45 158</u> 26 129	<u>35 800</u> 26 129	<u>44 806</u> 26 129	<u>45 158</u> 26 129	<u>44 314</u> 26 129	<u>41 053</u> 26 129	<u>43 951</u> 26 129

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>39 713</u> 25 614
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>38 571</u> 24 495
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>38 821</u> 24 740
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 199</u> 25 111
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>39 584</u> 25 488
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>39 974</u> 25 870
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>38 821</u> 24 740
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 073</u> 24 987
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>39 455</u> 25 362
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>39 844</u> 25 743
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>40 238</u> 26 129

					,	,	,			
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>32 412</u> 25 729	<u>40 737</u> 25 730	<u>44 752</u> 25 730	<u>44 752</u> 25 730	<u>44 752</u> 25 730	<u>33 785</u> 25 730
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>32 676</u> 25 987	<u>40 998</u> 25 986	<u>45 013</u> 25 986	<u>45 013</u> 25 986	<u>45 013</u> 25 986	<u>34 046</u> 25 986
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 073</u> 26 376	<u>41 396</u> 26 376	<u>45 411</u> 26 376	<u>45 411</u> 26 376	<u>45 411</u> 26 376	<u>34 444</u> 26 376
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 476</u> 26 771	<u>41 800</u> 26 772	<u>45 815</u> 26 772	<u>45 815</u> 26 772	<u>45 815</u> 26 772	<u>34 848</u> 26 772
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 885</u> 27 173	<u>42 209</u> 27 174	<u>46 224</u> 27 174	<u>46 224</u> 27 174	<u>46 224</u> 27 174	<u>35 257</u> 27 174
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 077</u> 26 322	<u>42 159</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>33 523</u> 26 322
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 404</u> 26 585	<u>42 513</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>33 774</u> 26 584
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 811</u> 26 983	<u>42 920</u> 26 982	<u>46 029</u> 26 982	<u>46 029</u> 26 982	<u>46 029</u> 26 982	<u>34 181</u> 26 982
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 223</u> 27 387	<u>43 333</u> 27 387	<u>46 442</u> 27 387	<u>46 442</u> 27 387	<u>46 442</u> 27 387	<u>34 593</u> 27 387
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 643</u> 27 799	<u>43 752</u> 27 798	<u>46 861</u> 27 798	<u>46 861</u> 27 798	<u>46 861</u> 27 798	<u>35 012</u> 27 798

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>44 752</u> 25 730	<u>35 393</u> 25 730	<u>44 399</u> 25 730	<u>44 752</u> 25 730	<u>43 907</u> 25 730	<u>40 646</u> 25 730	<u>43 545</u> 25 730
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>45 013</u> 25 986	<u>35 654</u> 25 986	<u>44 660</u> 25 986	<u>45 013</u> 25 986	<u>44 168</u> 25 986	<u>40 908</u> 25 986	<u>43 806</u> 25 986
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>45 411</u> 26 376	<u>36 052</u> 26 376	<u>45 058</u> 26 376	<u>45 411</u> 26 376	<u>44 566</u> 26 376	<u>41 305</u> 26 376	<u>44 204</u> 26 376
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>45 815</u> 26 772	<u>36 456</u> 26 772	<u>45 462</u> 26 772	<u>45 815</u> 26 772	<u>44 970</u> 26 772	<u>41 710</u> 26 772	<u>44 608</u> 26 772
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>46 224</u> 27 174	<u>36 865</u> 27 174	<u>45 872</u> 27 174	<u>46 224</u> 27 174	<u>45 380</u> 27 174	<u>42 119</u> 27 174	<u>45 017</u> 27 174
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>45 356</u> 26 322	<u>35 642</u> 26 322	<u>45 003</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>44 390</u> 26 322	<u>40 840</u> 26 322	<u>44 100</u> 26 322
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>45 622</u> 26 584	<u>36 320</u> 26 584	<u>45 270</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>44 687</u> 26 584	<u>41 155</u> 26 584	<u>44 778</u> 26 584
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>46 029</u> 26 982	<u>36 727</u> 26 982	<u>45 677</u> 26 982	<u>46 029</u> 26 982	<u>45 094</u> 26 982	<u>41 561</u> 26 982	<u>45 184</u> 26 982
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>46 442</u> 27 387	<u>37 139</u> 27 387	<u>46 089</u> 27 387	<u>46 442</u> 27 387	<u>45 507</u> 27 387	<u>41 974</u> 27 387	<u>45 597</u> 27 387
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 861</u> 27 798	<u>37 558</u> 27 798	<u>46 508</u> 27 798	<u>46 861</u> 27 798	<u>45 925</u> 27 798	<u>42 393</u> 27 798	<u>46 016</u> 27 798

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>39 831</u> 25 730
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>40 092</u> 25 986
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>40 490</u> 26 376
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 894</u> 26 772
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 304</u> 27 174
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 043</u> 26 322
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 340</u> 26 584
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>40 746</u> 26 982
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>41 159</u> 27 387
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>41 578</u> 27 798

					,	,	,			
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 404</u> 26 585	<u>42 513</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>33 774</u> 26 584
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>32 676</u> 26 851	<u>42 785</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>34 045</u> 26 850
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 086</u> 27 254	<u>43 195</u> 27 252	<u>46 304</u> 27 252	<u>46 304</u> 27 252	<u>46 304</u> 27 252	<u>34 455</u> 27 252
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 502</u> 27 662	<u>43 612</u> 27 661	<u>46 721</u> 27 661	<u>46 721</u> 27 661	<u>46 721</u> 27 661	<u>34 873</u> 27 661
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 925</u> 28 076	<u>44 035</u> 28 076	<u>47 144</u> 28 076	<u>47 144</u> 28 076	<u>47 144</u> 28 076	<u>35 296</u> 28 076
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>32 676</u> 26 851	<u>42 785</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>34 045</u> 26 850
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 949</u> 27 119	<u>43 058</u> 27 118	<u>46 167</u> 27 118	<u>46 167</u> 27 118	<u>46 167</u> 27 118	<u>34 319</u> 27 118
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 363</u> 27 525	<u>43 473</u> 27 525	<u>46 582</u> 27 525	<u>46 582</u> 27 525	<u>46 582</u> 27 525	<u>34 734</u> 27 525
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 785</u> 27 938	<u>43 895</u> 27 938	<u>47 004</u> 27 938	<u>47 004</u> 27 938	<u>47 004</u> 27 938	<u>35 155</u> 27 938
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 212</u> 28 357	<u>44 322</u> 28 357	<u>47 431</u> 28 357	<u>47 431</u> 28 357	<u>47 431</u> 28 357	<u>35 583</u> 28 357
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 770</u> 27 924	<u>43 880</u> 27 923	<u>46 989</u> 27 923	<u>46 989</u> 27 923	<u>46 989</u> 27 923	<u>35 141</u> 27 923

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>45 622</u> 26 584	<u>36 320</u> 26 584	<u>45 270</u> 26 584	<u>45 622</u> 26 584	<u>44 687</u> 26 584	<u>41 155</u> 26 584	<u>44 778</u> 26 584
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 893</u> 26 850	<u>36 591</u> 26 850	<u>45 541</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>44 958</u> 26 850	<u>41 426</u> 26 850	<u>45 049</u> 26 850
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>46 304</u> 27 252	<u>37 001</u> 27 252	<u>45 951</u> 27 252	<u>46 304</u> 27 252	<u>45 369</u> 27 252	<u>41 836</u> 27 252	<u>45 459</u> 27 252
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 721</u> 27 661	<u>37 419</u> 27 661	<u>46 369</u> 27 661	<u>46 721</u> 27 661	<u>45 786</u> 27 661	<u>42 254</u> 27 661	<u>45 877</u> 27 661
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>47 144</u> 28 076	<u>37 842</u> 28 076	<u>46 791</u> 28 076	<u>47 144</u> 28 076	<u>46 209</u> 28 076	<u>42 676</u> 28 076	<u>46 299</u> 28 076
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 893</u> 26 850	<u>36 591</u> 26 850	<u>45 541</u> 26 850	<u>45 893</u> 26 850	<u>44 958</u> 26 850	<u>41 426</u> 26 850	<u>45 049</u> 26 850
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>46 167</u> 27 118	<u>36 865</u> 27 118	<u>45 815</u> 27 118	<u>46 167</u> 27 118	<u>45 232</u> 27 118	<u>41 699</u> 27 118	<u>45 322</u> 27 118
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>46 582</u> 27 525	<u>37 280</u> 27 525	<u>46 230</u> 27 525	<u>46 582</u> 27 525	<u>45 647</u> 27 525	<u>42 115</u> 27 525	<u>45 738</u> 27 525
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>47 004</u> 27 938	<u>37 701</u> 27 938	<u>46 651</u> 27 938	<u>47 004</u> 27 938	<u>46 068</u> 27 938	<u>42 536</u> 27 938	<u>46 159</u> 27 938
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>47 431</u> 28 357	<u>38 129</u> 28 357	<u>47 078</u> 28 357	<u>47 431</u> 28 357	<u>46 496</u> 28 357	<u>42 963</u> 28 357	<u>46 586</u> 28 357
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 989</u> 27 923	<u>37 686</u> 27 923	<u>46 636</u> 27 923	<u>46 989</u> 27 923	<u>46 054</u> 27 923	<u>42 521</u> 27 923	<u>46 144</u> 27 923

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 340</u> 26 584
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>40 611</u> 26 850
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 021</u> 27 252
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>41 439</u> 27 661
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 861</u> 28 076
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>40 611</u> 26 850
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 884</u> 27 118
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>41 299</u> 27 525
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 721</u> 27 938
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>42 148</u> 28 357
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 706</u> 27 923

					,	,	,			
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 055</u> 28 203	<u>44 164</u> 28 202	<u>47 273</u> 28 202	<u>47 273</u> 28 202	<u>47 273</u> 28 202	<u>35 425</u> 28 202
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 488</u> 28 627	<u>44 597</u> 28 626	<u>47 706</u> 28 626	<u>47 706</u> 28 626	<u>47 706</u> 28 626	<u>35 857</u> 28 626
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 925</u> 29 057	<u>45 034</u> 29 055	<u>48 143</u> 29 055	<u>48 143</u> 29 055	<u>48 143</u> 29 055	<u>36 295</u> 29 055
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 369</u> 29 491	<u>45 478</u> 29 491	<u>48 587</u> 29 491	<u>48 587</u> 29 491	<u>48 587</u> 29 491	<u>36 739</u> 29 491
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 726</u> 27 940	<u>43 808</u> 27 940	<u>47 005</u> 27 940	<u>47 005</u> 27 940	<u>47 005</u> 27 940	<u>35 173</u> 27 940
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 213</u> 28 358	<u>44 323</u> 28 358	<u>47 432</u> 28 358	<u>47 432</u> 28 358	<u>47 432</u> 28 358	<u>35 583</u> 28 358
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 647</u> 28 784	<u>44 757</u> 28 783	<u>47 866</u> 28 783	<u>47 866</u> 28 783	<u>47 866</u> 28 783	<u>36 018</u> 28 783
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 088</u> 29 216	<u>45 198</u> 29 215	<u>48 306</u> 29 215	<u>48 306</u> 29 215	<u>48 306</u> 29 215	<u>36 458</u> 29 215
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 071</u> 28 219	<u>44 181</u> 28 218	<u>47 290</u> 28 218	<u>47 290</u> 28 218	<u>47 290</u> 28 218	<u>35 441</u> 28 218
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 502</u> 28 642	<u>44 613</u> 28 642	<u>47 722</u> 28 642	<u>47 722</u> 28 642	<u>47 722</u> 28 642	<u>35 873</u> 28 642

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>47 273</u> 28 202	<u>37 971</u> 28 202	<u>46 921</u> 28 202	<u>47 273</u> 28 202	<u>46 338</u> 28 202	<u>42 806</u> 28 202	<u>46 429</u> 28 202
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 706</u> 28 626	<u>38 403</u> 28 626	<u>47 353</u> 28 626	<u>47 706</u> 28 626	<u>46 771</u> 28 626	<u>43 238</u> 28 626	<u>46 861</u> 28 626
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>48 143</u> 29 055	<u>38 840</u> 29 055	<u>47 790</u> 29 055	<u>48 143</u> 29 055	<u>47 208</u> 29 055	<u>43 675</u> 29 055	<u>47 298</u> 29 055
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>48 587</u> 29 491	<u>39 285</u> 29 491	<u>48 235</u> 29 491	<u>48 587</u> 29 491	<u>47 652</u> 29 491	<u>44 120</u> 29 491	<u>47 743</u> 29 491
212-101-2300	7473-2010 25,	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>47 005</u> 27 940	<u>37 292</u> 27 940	<u>46 653</u> 27 940	<u>47 005</u> 27 940	<u>46 040</u> 27 940	<u>42 489</u> 27 940	<u>45 749</u> 27 940
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 432</u> 28 358	<u>38 129</u> 28 358	<u>47 079</u> 28 358	<u>47 432</u> 28 358	<u>46 496</u> 28 358	<u>42 964</u> 28 358	<u>46 587</u> 28 358
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 866</u> 28 783	<u>38 564</u> 28 783	<u>47 513</u> 28 783	<u>47 866</u> 28 783	<u>46 931</u> 28 783	<u>43 398</u> 28 783	<u>47 021</u> 28 783
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 306</u> 29 215	<u>39 004</u> 29 215	<u>47 954</u> 29 215	<u>48 306</u> 29 215	<u>47 371</u> 29 215	<u>43 839</u> 29 215	<u>47 462</u> 29 215
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 290</u> 28 218	<u>37 987</u> 28 218	<u>46 937</u> 28 218	<u>47 290</u> 28 218	<u>46 355</u> 28 218	<u>42 822</u> 28 218	<u>46 445</u> 28 218
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 722</u> 28 642	<u>38 419</u> 28 642	<u>47 369</u> 28 642	<u>47 722</u> 28 642	<u>46 786</u> 28 642	<u>43 254</u> 28 642	<u>46 877</u> 28 642

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 991</u> 28 202
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>42 423</u> 28 626
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>42 860</u> 29 055
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>43 305</u> 29 491
212-101-2300	7473-2010 25,	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>41 692</u> 27 940
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 149</u> 28 358
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 583</u> 28 783
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 024</u> 29 215
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 007</u> 28 218
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 439</u> 28 642

					,	,	,			
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 941</u> 29 072	<u>45 051</u> 29 071	<u>48 160</u> 29 071	<u>48 160</u> 29 071	<u>48 160</u> 29 071	<u>36 311</u> 29 071
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 386</u> 29 508	<u>45 495</u> 29 507	<u>48 604</u> 29 507	<u>48 604</u> 29 507	<u>48 604</u> 29 507	<u>36 756</u> 29 507
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 222</u> 29 347	<u>45 332</u> 29 347	<u>48 441</u> 29 347	<u>48 441</u> 29 347	<u>48 441</u> 29 347	<u>36 593</u> 29 347
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 671</u> 29 788	<u>45 781</u> 29 788	<u>48 890</u> 29 788	<u>48 890</u> 29 788	<u>48 890</u> 29 788	<u>37 042</u> 29 788
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 127</u> 30 235	<u>46 237</u> 30 234	<u>49 346</u> 30 234	<u>49 346</u> 30 234	<u>49 346</u> 30 234	<u>37 497</u> 30 234
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 589</u> 30 688	<u>46 700</u> 30 688	<u>49 809</u> 30 688	<u>49 809</u> 30 688	<u>49 809</u> 30 688	<u>37 960</u> 30 688
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 562</u> 30 948	<u>46 077</u> 30 948	<u>50 074</u> 30 948	<u>50 074</u> 30 948	<u>50 074</u> 30 948	<u>38 981</u> 30 948
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 207</u> 31 410	<u>46 531</u> 31 410	<u>50 545</u> 31 410	<u>50 545</u> 31 410	<u>50 545</u> 31 410	<u>39 578</u> 31 410
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 688</u> 31 881	<u>47 011</u> 31 881	<u>51 026</u> 31 881	<u>51 026</u> 31 881	<u>51 026</u> 31 881	<u>40 059</u> 31 881
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 176</u> 32 360	<u>47 499</u> 32 360	<u>51 514</u> 32 360	<u>51 514</u> 32 360	<u>51 514</u> 32 360	<u>40 547</u> 32 360

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 160</u> 29 071	<u>38 857</u> 29 071	<u>47 807</u> 29 071	<u>48 160</u> 29 071	<u>47 224</u> 29 071	<u>43 692</u> 29 071	<u>47 315</u> 29 071
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 604</u> 29 507	<u>39 302</u> 29 507	<u>48 251</u> 29 507	<u>48 604</u> 29 507	<u>47 669</u> 29 507	<u>44 136</u> 29 507	<u>47 759</u> 29 507
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 441</u> 29 347	<u>39 138</u> 29 347	<u>48 088</u> 29 347	<u>48 441</u> 29 347	<u>47 506</u> 29 347	<u>43 973</u> 29 347	<u>47 596</u> 29 347
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 890</u> 29 788	<u>39 588</u> 29 788	<u>48 538</u> 29 788	<u>48 890</u> 29 788	<u>47 955</u> 29 788	<u>44 423</u> 29 788	<u>48 046</u> 29 788
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 346</u> 30 234	<u>40 043</u> 30 234	<u>48 993</u> 30 234	<u>49 346</u> 30 234	<u>48 411</u> 30 234	<u>44 878</u> 30 234	<u>48 501</u> 30 234
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 809</u> 30 688	<u>40 506</u> 30 688	<u>49 456</u> 30 688	<u>49 809</u> 30 688	<u>48 873</u> 30 688	<u>45 341</u> 30 688	<u>48 964</u> 30 688
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>50 074</u> 30 948	<u>40 967</u> 30 948	<u>49 743</u> 30 948	<u>50 074</u> 30 948	<u>49 169</u> 30 948	<u>45 840</u> 30 948	<u>48 504</u> 30 948
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>50 545</u> 31 410	<u>41 187</u> 31 410	<u>50 193</u> 31 410	<u>50 545</u> 31 410	<u>49 701</u> 31 410	<u>46 440</u> 31 410	<u>49 338</u> 31 410
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>51 026</u> 31 881	<u>41 667</u> 31 881	<u>50 673</u> 31 881	<u>51 026</u> 31 881	<u>50 181</u> 31 881	<u>46 920</u> 31 881	<u>49 819</u> 31 881
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>51 514</u> 32 360	<u>42 155</u> 32 360	<u>51 161</u> 32 360	<u>51 514</u> 32 360	<u>50 669</u> 32 360	<u>47 409</u> 32 360	<u>50 307</u> 32 360

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 877</u> 29 071
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 321</u> 29 507
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 158</u> 29 347
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 607</u> 29 788
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 063</u> 30 234
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 526</u> 30 688
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>45 093</u> 30 948
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>45 625</u> 31 410
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>46 105</u> 31 881
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>46 593</u> 32 360

					,	,	,			
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 050</u> 31 255	<u>46 373</u> 31 255	<u>50 387</u> 31 255	<u>50 387</u> 31 255	<u>50 387</u> 31 255	<u>39 420</u> 31 255
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 527</u> 31 724	<u>46 850</u> 31 724	<u>50 865</u> 31 724	<u>50 865</u> 31 724	<u>50 865</u> 31 724	<u>39 898</u> 31 724
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 014</u> 32 201	<u>47 336</u> 32 200	<u>51 351</u> 32 200	<u>51 351</u> 32 200	<u>51 351</u> 32 200	<u>40 384</u> 32 200
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 506</u> 32 683	<u>47 828</u> 32 682	<u>51 843</u> 32 682	<u>51 843</u> 32 682	<u>51 843</u> 32 682	<u>40 876</u> 32 682
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 325</u> 32 506	<u>47 648</u> 32 505	<u>51 662</u> 32 505	<u>51 662</u> 32 505	<u>51 662</u> 32 505	<u>40 695</u> 32 505
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 822</u> 32 993	<u>48 145</u> 32 993	<u>52 160</u> 32 993	<u>52 160</u> 32 993	<u>52 160</u> 32 993	<u>41 193</u> 32 993
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 327</u> 33 488	<u>48 650</u> 33 488	<u>52 664</u> 33 488	<u>52 664</u> 33 488	<u>52 664</u> 33 488	<u>41 697</u> 33 488
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 839</u> 33 990	<u>49 162</u> 33 990	<u>53 177</u> 33 990	<u>53 177</u> 33 990	<u>53 177</u> 33 990	<u>42 210</u> 33 990
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 161</u> 25 493	<u>44 510</u> 25 493	<u>44 510</u> 25 493	<u>44 510</u> 25 493	<u>44 510</u> 25 493	<u>29 719</u> 25 493
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 888</u> 25 874	<u>44 900</u> 25 875	<u>44 900</u> 25 875	<u>44 900</u> 25 875	<u>44 900</u> 25 875	<u>30 109</u> 25 875

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>50 387</u> 31 255	<u>41 029</u> 31 255	<u>50 035</u> 31 255	<u>50 387</u> 31 255	<u>49 543</u> 31 255	<u>46 282</u> 31 255	<u>49 181</u> 31 255
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>50 865</u> 31 724	<u>41 506</u> 31 724	<u>50 513</u> 31 724	<u>50 865</u> 31 724	<u>50 020</u> 31 724	<u>46 760</u> 31 724	<u>49 658</u> 31 724
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>51 351</u> 32 200	<u>41 992</u> 32 200	<u>50 998</u> 32 200	<u>51 351</u> 32 200	<u>50 506</u> 32 200	<u>47 245</u> 32 200	<u>50 144</u> 32 200
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>51 843</u> 32 682	<u>42 484</u> 32 682	<u>51 490</u> 32 682	<u>51 843</u> 32 682	<u>50 998</u> 32 682	<u>47 738</u> 32 682	<u>50 636</u> 32 682
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>51 662</u> 32 505	<u>42 304</u> 32 505	<u>51 310</u> 32 505	<u>51 662</u> 32 505	<u>50 818</u> 32 505	<u>47 557</u> 32 505	<u>50 456</u> 32 505
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>52 160</u> 32 993	<u>42 801</u> 32 993	<u>51 808</u> 32 993	<u>52 160</u> 32 993	<u>51 315</u> 32 993	<u>48 055</u> 32 993	<u>50 953</u> 32 993
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>52 664</u> 33 488	<u>43 306</u> 33 488	<u>52 312</u> 33 488	<u>52 664</u> 33 488	<u>51 820</u> 33 488	<u>48 559</u> 33 488	<u>51 458</u> 33 488
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>53 177</u> 33 990	<u>43 818</u> 33 990	<u>52 824</u> 33 990	<u>53 177</u> 33 990	<u>52 332</u> 33 990	<u>49 072</u> 33 990	<u>51 970</u> 33 990
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 510</u> 25 493	<u>32 368</u> 25 493	<u>44 069</u> 25 493	<u>44 510</u> 25 493	<u>43 303</u> 25 493	<u>38 865</u> 25 493	<u>44 510</u> 25 493
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 900</u> 25 875	<u>32 758</u> 25 875	<u>44 459</u> 25 875	<u>44 900</u> 25 875	<u>43 693</u> 25 875	<u>39 255</u> 25 875	<u>44 900</u> 25 875

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>45 467</u> 31 255
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 945</u> 31 724
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>46 430</u> 32 200
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>46 923</u> 32 682
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>46 742</u> 32 505
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>47 240</u> 32 993
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 744</u> 33 488
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>48 256</u> 33 990
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 869</u> 25 493
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 258</u> 25 875

					,	,	,			
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 284</u> 26 262	<u>45 295</u> 26 263	<u>45 295</u> 26 263	<u>45 295</u> 26 263	<u>45 295</u> 26 263	<u>30 504</u> 26 263
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 686</u> 26 656	<u>45 697</u> 26 657	<u>45 697</u> 26 657	<u>45 697</u> 26 657	<u>45 697</u> 26 657	<u>30 907</u> 26 657
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 758</u> 25 747	<u>44 769</u> 25 747	<u>44 769</u> 25 747	<u>44 769</u> 25 747	<u>44 769</u> 25 747	<u>29 978</u> 25 747
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 152</u> 26 132	<u>45 164</u> 26 134	<u>45 164</u> 26 134	<u>45 164</u> 26 134	<u>45 164</u> 26 134	<u>30 373</u> 26 134
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 552</u> 26 524	<u>45 563</u> 26 525	<u>45 563</u> 26 525	<u>45 563</u> 26 525	<u>45 563</u> 26 525	<u>30 772</u> 26 525
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 958</u> 26 923	<u>45 969</u> 26 924	<u>45 969</u> 26 924	<u>45 969</u> 26 924	<u>45 969</u> 26 924	<u>31 178</u> 26 924
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 809</u> 26 776	<u>45 820</u> 26 778	<u>45 820</u> 26 778	<u>45 820</u> 26 778	<u>45 820</u> 26 778	<u>31 029</u> 26 778
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 218</u> 27 178	<u>46 230</u> 27 180	<u>46 230</u> 27 180	<u>46 230</u> 27 180	<u>46 230</u> 27 180	<u>31 439</u> 27 180
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 635</u> 27 586	<u>46 645</u> 27 587	<u>46 645</u> 27 587	<u>46 645</u> 27 587	<u>46 645</u> 27 587	<u>31 855</u> 27 587
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 056</u> 28 000	<u>47 067</u> 28 000	<u>47 067</u> 28 000	<u>47 067</u> 28 000	<u>47 067</u> 28 000	<u>32 276</u> 28 000
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 295</u> 26 263	<u>33 153</u> 26 263	<u>44 855</u> 26 263	<u>45 295</u> 26 263	<u>44 088</u> 26 263	<u>39 650</u> 26 263	<u>45 295</u> 26 263
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 697</u> 26 657	<u>33 555</u> 26 657	<u>45 257</u> 26 657	<u>45 697</u> 26 657	<u>44 491</u> 26 657	<u>40 052</u> 26 657	<u>45 697</u> 26 657
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 769</u> 25 747	<u>32 627</u> 25 747	<u>44 329</u> 25 747	<u>44 769</u> 25 747	<u>43 562</u> 25 747	<u>39 124</u> 25 747	<u>44 769</u> 25 747
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 164</u> 26 134	<u>33 022</u> 26 134	<u>44 723</u> 26 134	<u>45 164</u> 26 134	<u>43 957</u> 26 134	<u>39 519</u> 26 134	<u>45 164</u> 26 134
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 563</u> 26 525	<u>33 421</u> 26 525	<u>45 122</u> 26 525	<u>45 563</u> 26 525	<u>44 356</u> 26 525	<u>39 918</u> 26 525	<u>45 563</u> 26 525
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 969</u> 26 924	<u>33 827</u> 26 924	<u>45 529</u> 26 924	<u>45 969</u> 26 924	<u>44 762</u> 26 924	<u>40 324</u> 26 924	<u>45 969</u> 26 924
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 820</u> 26 778	<u>33 678</u> 26 778	<u>45 380</u> 26 778	<u>45 820</u> 26 778	<u>44 613</u> 26 778	<u>40 175</u> 26 778	<u>45 820</u> 26 778
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 230</u> 27 180	<u>34 088</u> 27 180	<u>45 789</u> 27 180	<u>46 230</u> 27 180	<u>45 023</u> 27 180	<u>40 585</u> 27 180	<u>46 230</u> 27 180
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 645</u> 27 587	<u>34 503</u> 27 587	<u>46 205</u> 27 587	<u>46 645</u> 27 587	<u>45 438</u> 27 587	<u>41 000</u> 27 587	<u>46 645</u> 27 587
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 067</u> 28 000	<u>34 925</u> 28 000	<u>46 626</u> 28 000	<u>47 067</u> 28 000	<u>45 860</u> 28 000	<u>41 422</u> 28 000	<u>47 067</u> 28 000
212-101-2700	40, 7473-2010	3									

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 654</u> 26 263
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 056</u> 26 657
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 128</u> 25 747
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 522</u> 26 134
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 921</u> 26 525
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 328</u> 26 924
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 179</u> 26 778
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 589</u> 27 180
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 004</u> 27 587
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 426</u> 28 000
212-101-2700	40, 7473-2010	3			

					,	,	,			
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 474</u> 34 624	<u>53 823</u> 34 624	<u>53 823</u> 34 624	<u>53 823</u> 34 624	<u>53 823</u> 34 624	<u>39 032</u> 34 624
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 342</u> 35 142	<u>54 352</u> 35 142	<u>54 352</u> 35 142	<u>54 352</u> 35 142	<u>54 352</u> 35 142	<u>39 561</u> 35 142
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 879</u> 35 669	<u>54 890</u> 35 669	<u>54 890</u> 35 669	<u>54 890</u> 35 669	<u>54 890</u> 35 669	<u>40 099</u> 35 669
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 425</u> 36 204	<u>55 435</u> 36 204	<u>55 435</u> 36 204	<u>55 435</u> 36 204	<u>55 435</u> 36 204	<u>40 645</u> 36 204
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 166</u> 34 970	<u>54 175</u> 34 969	<u>54 175</u> 34 969	<u>54 175</u> 34 969	<u>54 175</u> 34 969	<u>39 385</u> 34 969
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 700</u> 35 494	<u>54 710</u> 35 493	<u>54 710</u> 35 493	<u>54 710</u> 35 493	<u>54 710</u> 35 493	<u>39 919</u> 35 493
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 243</u> 36 026	<u>55 253</u> 36 026	<u>55 253</u> 36 026	<u>55 253</u> 36 026	<u>55 253</u> 36 026	<u>40 462</u> 36 026
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 794</u> 36 566	<u>55 805</u> 36 566	<u>55 805</u> 36 566	<u>55 805</u> 36 566	<u>55 805</u> 36 566	<u>41 014</u> 36 566
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 593</u> 36 368	<u>55 602</u> 36 368	<u>55 602</u> 36 368	<u>55 602</u> 36 368	<u>55 602</u> 36 368	<u>40 811</u> 36 368
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 148</u> 36 913	<u>56 158</u> 36 913	<u>56 158</u> 36 913	<u>56 158</u> 36 913	<u>56 158</u> 36 913	<u>41 367</u> 36 913
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 713</u> 37 467	<u>56 722</u> 37 466	<u>56 722</u> 37 466	<u>56 722</u> 37 466	<u>56 722</u> 37 466	<u>41 931</u> 37 466

212-101-2701		3	1	2400	<u>53 823</u> 34 624	<u>41 681</u> 34 624	<u>53 383</u> 34 624	<u>53 823</u> 34 624	<u>52 616</u> 34 624	<u>48 178</u> 34 624	<u>53 823</u> 34 624
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>54 352</u> 35 142	<u>42 210</u> 35 142	<u>53 912</u> 35 142	<u>54 352</u> 35 142	<u>53 145</u> 35 142	<u>48 707</u> 35 142	<u>54 352</u> 35 142
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>54 890</u> 35 669	<u>42 747</u> 35 669	<u>54 449</u> 35 669	<u>54 890</u> 35 669	<u>53 683</u> 35 669	<u>49 244</u> 35 669	<u>54 890</u> 35 669
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>55 435</u> 36 204	<u>43 293</u> 36 204	<u>54 995</u> 36 204	<u>55 435</u> 36 204	<u>54 229</u> 36 204	<u>49 790</u> 36 204	<u>55 435</u> 36 204
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>54 175</u> 34 969	<u>42 033</u> 34 969	<u>53 735</u> 34 969	<u>54 175</u> 34 969	<u>52 969</u> 34 969	<u>48 530</u> 34 969	<u>54 175</u> 34 969
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>54 710</u> 35 493	<u>42 568</u> 35 493	<u>54 269</u> 35 493	<u>54 710</u> 35 493	<u>53 503</u> 35 493	<u>49 065</u> 35 493	<u>54 710</u> 35 493
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>55 253</u> 36 026	<u>43 111</u> 36 026	<u>54 812</u> 36 026	<u>55 253</u> 36 026	<u>54 046</u> 36 026	<u>49 608</u> 36 026	<u>55 253</u> 36 026
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>55 805</u> 36 566	<u>43 662</u> 36 566	<u>55 364</u> 36 566	<u>55 805</u> 36 566	<u>54 598</u> 36 566	<u>50 159</u> 36 566	<u>55 805</u> 36 566
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>55 602</u> 36 368	<u>43 460</u> 36 368	<u>55 162</u> 36 368	<u>55 602</u> 36 368	<u>54 395</u> 36 368	<u>49 957</u> 36 368	<u>55 602</u> 36 368
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>56 158</u> 36 913	<u>44 016</u> 36 913	<u>55 717</u> 36 913	<u>56 158</u> 36 913	<u>54 951</u> 36 913	<u>50 513</u> 36 913	<u>56 158</u> 36 913
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>56 722</u> 37 466	<u>44 580</u> 37 466	<u>56 282</u> 37 466	<u>56 722</u> 37 466	<u>55 515</u> 37 466	<u>51 077</u> 37 466	<u>56 722</u> 37 466

212-101-2701		3	1	2400	<u>47 182</u> 34 624
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 711</u> 35 142
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 248</u> 35 669
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 794</u> 36 204
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 534</u> 34 969
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 069</u> 35 493
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 612</u> 36 026
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 163</u> 36 566
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 961</u> 36 368
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 517</u> 36 913
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 081</u> 37 466

					,	,	,			
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 286</u> 38 029	<u>57 296</u> 38 029	<u>57 296</u> 38 029	<u>57 296</u> 38 029	<u>57 296</u> 38 029	<u>42 506</u> 38 029
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 947</u> 31 047	<u>46 546</u> 29 649	<u>48 471</u> 29 377	<u>48 471</u> 29 377	<u>48 471</u> 29 377	<u>35 252</u> 29 377
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 422</u> 31 513	<u>46 999</u> 30 094	<u>48 920</u> 29 817	<u>48 920</u> 29 817	<u>48 920</u> 29 817	<u>35 701</u> 29 817
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 904</u> 31 985	<u>47 460</u> 30 546	<u>49 377</u> 30 265	<u>49 377</u> 30 265	<u>49 377</u> 30 265	<u>36 158</u> 30 265
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 393</u> 32 465	<u>47 928</u> 31 004	<u>49 840</u> 30 719	<u>49 840</u> 30 719	<u>49 840</u> 30 719	<u>36 621</u> 30 719
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 264</u> 31 358	<u>46 848</u> 29 945	<u>48 770</u> 29 670	<u>48 770</u> 29 670	<u>48 770</u> 29 670	<u>35 551</u> 29 670
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 744</u> 31 828	<u>47 306</u> 30 394	<u>49 224</u> 30 115	<u>49 224</u> 30 115	<u>49 224</u> 30 115	<u>36 005</u> 30 115
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 231</u> 32 305	<u>47 772</u> 30 851	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>36 466</u> 30 567
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 725</u> 32 790	<u>48 244</u> 31 314	<u>50 153</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>36 934</u> 31 026
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 543</u> 32 612	<u>48 071</u> 31 144	<u>49 982</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>36 762</u> 30 858

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>57 296</u> 38 029	<u>45 154</u> 38 029	<u>56 856</u> 38 029	<u>57 296</u> 38 029	<u>56 090</u> 38 029	<u>51 651</u> 38 029	<u>57 296</u> 38 029
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 471</u> 29 377	<u>37 993</u> 29 377	<u>48 030</u> 29 377	<u>48 471</u> 29 377	<u>47 445</u> 29 377	<u>43 550</u> 29 377	<u>47 678</u> 29 377
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 920</u> 29 817	<u>38 443</u> 29 817	<u>48 479</u> 29 817	<u>48 920</u> 29 817	<u>47 894</u> 29 817	<u>44 000</u> 29 817	<u>48 127</u> 29 817
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 377</u> 30 265	<u>38 900</u> 30 265	<u>48 936</u> 30 265	<u>49 377</u> 30 265	<u>48 351</u> 30 265	<u>44 457</u> 30 265	<u>48 584</u> 30 265
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 840</u> 30 719	<u>39 362</u> 30 719	<u>49 399</u> 30 719	<u>49 840</u> 30 719	<u>48 814</u> 30 719	<u>44 919</u> 30 719	<u>49 047</u> 30 719
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 770</u> 29 670	<u>38 293</u> 29 670	<u>48 330</u> 29 670	<u>48 770</u> 29 670	<u>47 745</u> 29 670	<u>43 850</u> 29 670	<u>47 977</u> 29 670
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 224</u> 30 115	<u>38 747</u> 30 115	<u>48 783</u> 30 115	<u>49 224</u> 30 115	<u>48 198</u> 30 115	<u>44 303</u> 30 115	<u>48 431</u> 30 115
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 686</u> 30 567	<u>39 208</u> 30 567	<u>49 245</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>48 660</u> 30 567	<u>44 765</u> 30 567	<u>48 892</u> 30 567
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 153</u> 31 026	<u>39 676</u> 31 026	<u>49 712</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>49 127</u> 31 026	<u>45 233</u> 31 026	<u>49 360</u> 31 026
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 982</u> 30 858	<u>39 504</u> 30 858	<u>49 541</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>48 956</u> 30 858	<u>45 061</u> 30 858	<u>49 188</u> 30 858

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 655</u> 38 029
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 645</u> 29 377
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 094</u> 29 817
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 551</u> 30 265
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 014</u> 30 719
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 944</u> 29 670
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 398</u> 30 115
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 859</u> 30 567
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 327</u> 31 026
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 155</u> 30 858

					,	,	,			
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 042</u> 33 101	<u>48 547</u> 31 611	<u>50 454</u> 31 320	<u>50 454</u> 31 320	<u>50 454</u> 31 320	<u>37 234</u> 31 320
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 549</u> 33 598	<u>49 030</u> 32 085	<u>50 932</u> 31 790	<u>50 932</u> 31 790	<u>50 932</u> 31 790	<u>37 713</u> 31 790
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 063</u> 34 102	<u>49 521</u> 32 566	<u>51 419</u> 32 267	<u>51 419</u> 32 267	<u>51 419</u> 32 267	<u>38 200</u> 32 267

212-102.

					,	,	,			
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 266</u> 14 803	<u>29 474</u> 13 534	<u>32 716</u> 13 930	<u>32 716</u> 13 930	<u>32 716</u> 13 930	<u>19 399</u> 13 930
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 689</u> 16 198	<u>30 775</u> 14 809	<u>34 055</u> 15 243	<u>34 055</u> 15 243	<u>34 055</u> 15 243	<u>20 738</u> 15 243
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>19 428</u> 15 951	<u>32 436</u> 16 465	<u>34 777</u> 15 951	<u>34 777</u> 15 951	<u>34 777</u> 15 951	<u>19 986</u> 15 951

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 454</u> 31 320	<u>39 976</u> 31 320	<u>50 013</u> 31 320	<u>50 454</u> 31 320	<u>49 428</u> 31 320	<u>45 533</u> 31 320	<u>49 660</u> 31 320
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>50 932</u> 31 790	<u>40 455</u> 31 790	<u>50 492</u> 31 790	<u>50 932</u> 31 790	<u>49 907</u> 31 790	<u>46 012</u> 31 790	<u>50 139</u> 31 790
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 419</u> 32 267	<u>40 942</u> 32 267	<u>50 978</u> 32 267	<u>51 419</u> 32 267	<u>50 393</u> 32 267	<u>46 499</u> 32 267	<u>50 626</u> 32 267

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>32 716</u> 13 930	<u>22 140</u> 13 930	<u>32 275</u> 13 930	<u>32 716</u> 13 930	<u>31 690</u> 13 930	<u>27 705</u> 13 930	<u>31 923</u> 13 930
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 055</u> 15 243	<u>23 479</u> 15 243	<u>33 614</u> 15 243	<u>34 055</u> 15 243	<u>33 029</u> 15 243	<u>29 044</u> 15 243	<u>33 262</u> 15 243
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>34 777</u> 15 951	<u>22 635</u> 15 951	<u>34 337</u> 15 951	<u>34 777</u> 15 951	<u>33 570</u> 15 951	<u>29 132</u> 15 951	<u>34 777</u> 15 951

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 627</u> 31 320
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 106</u> 31 790
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 593</u> 32 267

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 890</u> 13 930
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 228</u> 15 243
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 136</u> 15 951

					,	,	,			
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 663</u> 20 035	<u>33 098</u> 17 676	<u>38 943</u> 20 035	<u>38 943</u> 20 035	<u>38 943</u> 20 035	<u>27 110</u> 20 035
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>20 994</u> 17 486	<u>36 343</u> 17 486	<u>36 343</u> 17 486	<u>36 343</u> 17 486	<u>36 343</u> 17 486	<u>21 552</u> 17 486
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 143</u> 18 613	<u>34 854</u> 18 836	<u>37 492</u> 18 613	<u>37 492</u> 18 613	<u>37 492</u> 18 613	<u>22 701</u> 18 613
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 552</u> 22 867	<u>35 088</u> 19 626	<u>41 831</u> 22 867	<u>41 831</u> 22 867	<u>41 831</u> 22 867	<u>29 999</u> 22 867
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 620</u> 22 022	<u>38 197</u> 22 113	<u>40 969</u> 22 022	<u>40 969</u> 22 022	<u>40 969</u> 22 022	<u>26 178</u> 22 022
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 626</u> 22 028	<u>40 975</u> 22 028	<u>40 975</u> 22 028	<u>40 975</u> 22 028	<u>40 975</u> 22 028	<u>26 185</u> 22 028
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 429</u> 22 806	<u>38 706</u> 22 585	<u>42 218</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>28 901</u> 23 246
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>24 966</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>25 524</u> 21 380
212-102-0200	7473-2010 ,	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 254</u> 17 830	<u>33 411</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>23 171</u> 16 860
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 967</u> 19 510	<u>35 031</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>24 791</u> 18 449

8.04-08-2021

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 943</u> 20 035	<u>29 229</u> 20 035	<u>38 590</u> 20 035	<u>38 943</u> 20 035	<u>37 977</u> 20 035	<u>34 427</u> 20 035	<u>37 687</u> 20 035
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>36 343</u> 17 486	<u>24 200</u> 17 486	<u>35 902</u> 17 486	<u>36 343</u> 17 486	<u>35 136</u> 17 486	<u>30 697</u> 17 486	<u>36 343</u> 17 486
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>37 492</u> 18 613	<u>25 350</u> 18 613	<u>37 051</u> 18 613	<u>37 492</u> 18 613	<u>36 285</u> 18 613	<u>31 847</u> 18 613	<u>37 492</u> 18 613
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>41 831</u> 22 867	<u>32 118</u> 22 867	<u>41 479</u> 22 867	<u>41 831</u> 22 867	<u>40 866</u> 22 867	<u>37 315</u> 22 867	<u>40 575</u> 22 867
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 969</u> 22 022	<u>28 827</u> 22 022	<u>40 529</u> 22 022	<u>40 969</u> 22 022	<u>39 762</u> 22 022	<u>35 324</u> 22 022	<u>40 969</u> 22 022
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>40 975</u> 22 028	<u>28 833</u> 22 028	<u>40 535</u> 22 028	<u>40 975</u> 22 028	<u>39 768</u> 22 028	<u>35 330</u> 22 028	<u>40 975</u> 22 028
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>42 218</u> 23 246	<u>31 642</u> 23 246	<u>41 777</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>41 192</u> 23 246	<u>37 207</u> 23 246	<u>41 425</u> 23 246
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>40 315</u> 21 380	<u>28 172</u> 21 380	<u>39 874</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>39 108</u> 21 380	<u>34 669</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>25 814</u> 16 860	<u>35 352</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>34 769</u> 16 860	<u>31 056</u> 16 860	<u>35 131</u> 16 860
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>37 325</u> 18 449	<u>27 435</u> 18 449	<u>36 972</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>36 390</u> 18 449	<u>32 676</u> 18 449	<u>36 752</u> 18 449

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 629</u> 20 035
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 701</u> 17 486
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 851</u> 18 613
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>36 518</u> 22 867
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 328</u> 22 022
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 334</u> 22 028
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 392</u> 23 246
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 673</u> 21 380
212-102-0200	7473-2010 ,	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 150</u> 16 860
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 770</u> 18 449

8.04-08-2021

					,	,	,			
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 751</u> 21 329	<u>36 266</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>29 169</u> 21 329
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 500</u> 24 024	<u>39 015</u> 24 024	<u>43 011</u> 24 024	<u>43 011</u> 24 024	<u>43 011</u> 24 024	<u>31 918</u> 24 024
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 877</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>22 435</u> 18 352
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 778</u> 26 258	<u>41 293</u> 26 258	<u>45 290</u> 26 258	<u>45 290</u> 26 258	<u>45 290</u> 26 258	<u>34 197</u> 26 258
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 773</u> 28 213	<u>43 288</u> 28 213	<u>47 285</u> 28 213	<u>47 285</u> 28 213	<u>47 285</u> 28 213	<u>36 192</u> 28 213
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>38 217</u> 30 610	<u>45 733</u> 30 610	<u>49 729</u> 30 610	<u>49 729</u> 30 610	<u>49 729</u> 30 610	<u>38 636</u> 30 610
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 040</u> 23 414	<u>42 389</u> 23 414	<u>42 389</u> 23 414	<u>42 389</u> 23 414	<u>42 389</u> 23 414	<u>27 598</u> 23 414
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>33 637</u> 28 010	<u>44 912</u> 28 136	<u>47 206</u> 28 136	<u>47 206</u> 28 136	<u>47 206</u> 28 136	<u>34 672</u> 28 136
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 516</u> 24 860	<u>43 865</u> 24 860	<u>43 865</u> 24 860	<u>43 865</u> 24 860	<u>43 865</u> 24 860	<u>29 074</u> 24 860

212-4.
212-401.

212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 262</u> 21 329	<u>31 156</u> 21 329	<u>39 932</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>39 357</u> 21 329	<u>36 029</u> 21 329	<u>38 693</u> 21 329
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>43 011</u> 24 024	<u>33 905</u> 24 024	<u>42 681</u> 24 024	<u>43 011</u> 24 024	<u>42 106</u> 24 024	<u>38 778</u> 24 024	<u>41 442</u> 24 024
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>37 225</u> 18 352	<u>25 083</u> 18 352	<u>36 785</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>36 019</u> 18 352	<u>31 580</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>45 290</u> 26 258	<u>36 183</u> 26 258	<u>44 959</u> 26 258	<u>45 290</u> 26 258	<u>44 385</u> 26 258	<u>41 056</u> 26 258	<u>43 720</u> 26 258
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>47 285</u> 28 213	<u>38 178</u> 28 213	<u>46 954</u> 28 213	<u>47 285</u> 28 213	<u>46 379</u> 28 213	<u>43 051</u> 28 213	<u>45 715</u> 28 213
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>49 729</u> 30 610	<u>40 623</u> 30 610	<u>49 399</u> 30 610	<u>49 729</u> 30 610	<u>48 824</u> 30 610	<u>45 495</u> 30 610	<u>48 159</u> 30 610
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>42 389</u> 23 414	<u>30 247</u> 23 414	<u>41 949</u> 23 414	<u>42 389</u> 23 414	<u>41 182</u> 23 414	<u>36 744</u> 23 414	<u>42 389</u> 23 414
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>47 206</u> 28 136	<u>37 316</u> 28 136	<u>46 853</u> 28 136	<u>47 206</u> 28 136	<u>46 271</u> 28 136	<u>42 557</u> 28 136	<u>46 633</u> 28 136
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>43 865</u> 24 860	<u>31 723</u> 24 860	<u>43 424</u> 24 860	<u>43 865</u> 24 860	<u>42 658</u> 24 860	<u>38 219</u> 24 860	<u>43 865</u> 24 860

212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>35 281</u> 21 329
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 030</u> 24 024
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 584</u> 18 352
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>40 309</u> 26 258
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>42 304</u> 28 213
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>44 748</u> 30 610
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 748</u> 23 414
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 651</u> 28 136
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 223</u> 24 860

					,	,	,			
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>14 999</u> 12 461	<u>14 618</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 131</u> 17 493	<u>19 750</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 961</u> 18 306	<u>20 580</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 391</u> 19 708	<u>22 009</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 414</u> 25 613	<u>28 032</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 267</u> 20 566	<u>22 885</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 788</u> 22 058	<u>24 407</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 256</u> 25 458	<u>27 874</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 353</u> 24 573	<u>26 972</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 878</u> 27 048	<u>29 496</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048
212-401-0200	- 28013-98	3								

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461	<u>16 346</u> 12 461
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613	<u>29 760</u> 25 613
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458	<u>29 602</u> 25 458
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573	<u>28 700</u> 24 573
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048	<u>31 224</u> 27 048
212-401-0200	- 28013-98	3									

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 346</u> 12 461
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 478</u> 17 493
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 308</u> 18 306
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 737</u> 19 708
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 760</u> 25 613
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 613</u> 20 566
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 134</u> 22 058
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 602</u> 25 458
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 700</u> 24 573
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 224</u> 27 048
212-401-0200	- 28013-98	3			

					,	,	,			
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 875</u> 15 280	<u>17 493</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 384</u> 17 740	<u>20 002</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 922</u> 18 268	<u>20 540</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>21 817</u> 19 146	<u>21 436</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>22 354</u> 19 672	<u>21 973</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 038</u> 10 538	<u>12 656</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

					,	,	,			
					,	,	,			
					,	,	,			

[illegible]

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0300	- 28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 384</u> 10 538

--	--	--	--	--	--

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98										

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98				

					,					
					,					
					,					
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	(3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	(5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

[illegible]

212-402-0201	(0,7) ,		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	(3) ,		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	(5) ,		1	1	$\frac{569}{556}$

					,	,	,			
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 344</u> 19 165	<u>24 394</u> 20 346	<u>24 394</u> 20 346	<u>24 394</u> 20 346	<u>24 394</u> 20 346	<u>20 231</u> 19 016
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 452</u> 19 616	<u>24 883</u> 20 825	<u>24 883</u> 20 825	<u>24 883</u> 20 825	<u>24 883</u> 20 825	<u>20 688</u> 19 464
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 134</u> 23 226	<u>28 793</u> 24 658	<u>28 793</u> 24 658	<u>28 793</u> 24 658	<u>28 793</u> 24 658	<u>24 342</u> 23 046
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 791</u> 21 909	<u>27 367</u> 23 260	<u>27 367</u> 23 260	<u>27 367</u> 23 260	<u>27 367</u> 23 260	<u>23 010</u> 21 740
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 133</u> 21 900	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>23 931</u> 22 600
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 133</u> 21 900	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>23 931</u> 22 600
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 133</u> 21 900	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>23 931</u> 22 600
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 133</u> 21 900	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>23 931</u> 22 600
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 848</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>23 931</u> 22 600

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 394</u> 20 346	<u>21 935</u> 20 346	<u>24 446</u> 20 346	<u>24 516</u> 20 346	<u>24 152</u> 20 346	<u>23 215</u> 20 346	<u>24 394</u> 20 346
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 883</u> 20 825	<u>22 424</u> 20 825	<u>24 935</u> 20 825	<u>25 004</u> 20 825	<u>24 640</u> 20 825	<u>23 704</u> 20 825	<u>24 883</u> 20 825
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 793</u> 24 658	<u>26 333</u> 24 658	<u>28 845</u> 24 658	<u>28 914</u> 24 658	<u>28 550</u> 24 658	<u>27 613</u> 24 658	<u>28 793</u> 24 658
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 367</u> 23 260	<u>24 908</u> 23 260	<u>27 419</u> 23 260	<u>27 488</u> 23 260	<u>27 124</u> 23 260	<u>26 188</u> 23 260	<u>27 367</u> 23 260
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 694</u> 22 600	<u>24 235</u> 22 600	<u>26 746</u> 22 600	<u>26 815</u> 22 600	<u>26 451</u> 22 600	<u>25 515</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 694</u> 22 600	<u>24 235</u> 22 600	<u>26 746</u> 22 600	<u>26 815</u> 22 600	<u>26 451</u> 22 600	<u>25 515</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 694</u> 22 600	<u>24 235</u> 22 600	<u>26 746</u> 22 600	<u>26 815</u> 22 600	<u>26 451</u> 22 600	<u>25 515</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 694</u> 22 600	<u>24 235</u> 22 600	<u>26 746</u> 22 600	<u>26 815</u> 22 600	<u>26 451</u> 22 600	<u>25 515</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 694</u> 22 600	<u>24 235</u> 22 600	<u>26 746</u> 22 600	<u>26 815</u> 22 600	<u>26 451</u> 22 600	<u>25 515</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 267</u> 20 346
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 756</u> 20 825
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 665</u> 24 658
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 240</u> 23 260
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 567</u> 22 600
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 567</u> 22 600
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 567</u> 22 600
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 567</u> 22 600
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 567</u> 22 600

					,	,	,			
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 848</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>26 694</u> 22 600	<u>23 931</u> 22 600
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>23 737</u> 22 836	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613	<u>24 299</u> 23 004
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 842</u> 21 959	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667	<u>23 397</u> 22 120
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 227</u> 18 415	<u>23 886</u> 19 848	<u>23 886</u> 19 848	<u>23 886</u> 19 848	<u>23 886</u> 19 848	<u>19 756</u> 18 550
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 926</u> 21 696	<u>25 772</u> 21 696	<u>25 772</u> 21 696	<u>25 772</u> 21 696	<u>25 772</u> 21 696	<u>23 009</u> 21 696
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 686</u> 16 724	<u>26 052</u> 21 971	<u>26 052</u> 21 971	<u>26 052</u> 21 971	<u>26 052</u> 21 971	<u>17 854</u> 16 724
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 026</u> 22 139	<u>27 980</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861	<u>23 583</u> 22 301
212-501-0600	1225-2019									

[illegible]

212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 567</u> 22 600
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 619</u> 24 613
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 655</u> 23 667
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 759</u> 19 848
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 645</u> 21 696
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 925</u> 21 971
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 853</u> 23 861
212-501-0600	1225-2019				

					,	,	,			
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 686</u> 16 724	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231	<u>17 854</u> 16 724

212-503.

-

					,	,	,
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 594</u> 26 618		
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 508</u> 25 553		
212-503-0103	-20		1	1000	<u>25 231</u> 23 956		

212-504.

8.04-08-2021

212-501-0601	,	I	1	1000	<u>26 317</u> 22 231	<u>23 858</u> 22 231	<u>26 369</u> 22 231	<u>26 438</u> 22 231	<u>26 074</u> 22 231	<u>25 138</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231

212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 190</u> 22 231

					,	,	,				
212-504-0100											
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

213.**213-1.****213-101.**

					,	,	,				
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>67 241</u> 62 885						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>78 071</u> 72 321	<u>96 718</u> 72 321	<u>96 718</u> 72 321	<u>96 718</u> 72 321	<u>96 718</u> 72 321	<u>96 718</u> 72 321	<u>79 054</u> 72 321

212-504-0100											
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750							
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 718</u> 72 321	<u>83 193</u> 72 321	<u>94 652</u> 72 321	<u>94 469</u> 72 321	<u>81 575</u> 72 321	<u>89 556</u> 74 581	

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750		
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 718</u> 72 321	<u>91 994</u> 72 321

					,					
					,					
					,					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>84 240</u> 79 551					
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>92 355</u> 87 507					
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>68 186</u> 64 268					
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>79 329</u> 75 193					
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>88 028</u> 82 718	<u>103 870</u> 82 718	<u>103 870</u> 82 718	<u>103 870</u> 82 718	<u>103 870</u> 82 718	<u>87 911</u> 82 718
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>95 435</u> 90 983					
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>101 932</u> 97 353					
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>108 882</u> 104 166					
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>75 765</u> 71 470					

213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700						
213-101-0402	125	1000 .	2	2700						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>103 792</u> 82 718	<u>90 286</u> 82 718	<u>100 361</u> 82 718	<u>101 608</u> 82 718	<u>99 889</u> 82 718	<u>95 908</u> 82 718
213-101-0404	175	1000 .	2	2700						
213-101-0405	200	1000 .	2	2700						
213-101-0406	250	1000 .	2	2700						
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						

213-101-0103	150	1000 .	1	3750		
213-101-0104	175	1000 .	1	3750		
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700		
213-101-0402	125	1000 .	2	2700		
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>103 870</u> 82 718	<u>95 015</u> 82 718
213-101-0404	175	1000 .	2	2700		
213-101-0405	200	1000 .	2	2700		
213-101-0406	250	1000 .	2	2700		
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940		

					,					
					,					
					,					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>86 702</u> 82 192					
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>96 191</u> 90 402	<u>113 441</u> 90 402	<u>113 441</u> 90 402	<u>113 441</u> 90 402	<u>113 441</u> 90 402	<u>96 063</u> 90 402
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>104 309</u> 99 454					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>111 408</u> 106 413					
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>80 960</u> 76 563					
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>94 236</u> 89 578					
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>104 490</u> 98 538	<u>121 740</u> 98 538	<u>121 740</u> 98 538	<u>121 740</u> 98 538	<u>121 740</u> 98 538	<u>104 362</u> 98 538
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>113 423</u> 108 389					
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>121 163</u> 115 977					

213-102.

213-101-0602	125	1000	.	2	2940						
213-101-0603	150	1000	.	2	2940	<u>113 356</u> 90 402	<u>98 650</u> 90 402	<u>109 620</u> 90 402	<u>110 978</u> 90 402	<u>109 107</u> 90 402	<u>104 772</u> 90 402
213-101-0604	175	1000	.	2	2940						
213-101-0605	200	1000	.	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000	.								
213-101-0701	100	1000	.	2	2940						
213-101-0702	125	1000	.	2	2940						
213-101-0703	150	1000	.	2	2940	<u>121 655</u> 98 538	<u>106 949</u> 98 538	<u>117 919</u> 98 538	<u>119 277</u> 98 538	<u>117 405</u> 98 538	<u>113 071</u> 98 538
213-101-0704	175	1000	.	2	2940						
213-101-0705	200	1000	.	2	2940						

213-101-0602	125	1000 .	2	2940		
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>113 441</u> 90 402	<u>103 799</u> 90 402
213-101-0604	175	1000 .	2	2940		
213-101-0605	200	1000 .	2	2940		
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940		
213-101-0702	125	1000 .	2	2940		
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>121 740</u> 98 538	<u>112 098</u> 98 538
213-101-0704	175	1000 .	2	2940		
213-101-0705	200	1000 .	2	2940		

					,	,	,			
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>57 501</u> 49 721	<u>80 091</u> 49 721	<u>80 091</u> 49 721	<u>80 091</u> 49 721	<u>80 091</u> 49 721	<u>56 737</u> 49 721

213-3.**213-301.**

					,	,	,			
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>26 948</u> 25 313	<u>31 841</u> 25 313	<u>31 841</u> 25 313	<u>31 841</u> 25 313	<u>31 841</u> 25 313	<u>26 912</u> 25 313
213-301-0200	() 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 493</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984	<u>20 278</u> 18 532

8.04-08-2021

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015	1000 .								
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>80 091</u> 49 721	<u>64 424</u> 49 721	<u>80 091</u> 49 721	<u>80 091</u> 49 721	<u>71 523</u> 49 721	<u>69 075</u> 49 721

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>31 600</u> 25 313	<u>27 645</u> 25 313	<u>30 757</u> 25 313	<u>31 142</u> 25 313	<u>30 611</u> 25 313	<u>29 532</u> 25 313	<u>31 841</u> 25 313
213-301-0200	() 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 362</u> 18 984	<u>21 191</u> 18 984	<u>24 302</u> 18 984	<u>24 688</u> 18 984	<u>24 157</u> 18 984	<u>22 927</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015	1000 .				
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>80 091</u> 49 721	<u>73 971</u> 49 721

213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>29 106</u> 25 313
213-301-0200	() 21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 651</u> 18 984

					,					
					,					
					,					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>19 926</u> 18 605					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>20 447</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984	<u>20 413</u> 18 984
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>22 974</u> 21 696					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>23 372</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>23 333</u> 21 696
213-301-0400	()	3								
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>23 297</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>23 260</u> 21 696

213-302.

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 118</u> 18 984	<u>21 117</u> 18 984	<u>24 101</u> 18 984	<u>24 471</u> 18 984	<u>23 962</u> 18 984	<u>22 782</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>28 728</u> 21 696	<u>24 140</u> 21 696	<u>27 562</u> 21 696	<u>27 986</u> 21 696	<u>27 402</u> 21 696	<u>26 050</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696
213-301-0400	()	3									
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>28 328</u> 21 696	<u>24 018</u> 21 696	<u>27 233</u> 21 696	<u>27 631</u> 21 696	<u>27 083</u> 21 696	<u>25 812</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 517</u> 18 984
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>25 746</u> 21 696
213-301-0400	()	3			
213-301-0401	B2,5, D700	3	3	620	<u>25 527</u> 21 696

213-302-0100	945-92												
213-302-0101	390	190	188	,	2	17,8	<u>310</u> 280	<u>414</u> 280	<u>414</u> 280	<u>414</u> 280	<u>414</u> 280	<u>316</u> 280	<u>414</u> 280
213-302-0102	390	90	188	, -	2	11,1	<u>292</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>291</u> 271	<u>356</u> 271
213-302-0103	390	190	188	, -	2	17,8	<u>378</u> 347	<u>483</u> 347	<u>483</u> 347	<u>483</u> 347	<u>483</u> 347	<u>384</u> 347	<u>482</u> 347

213-304.

					,					
					,					
					,					
213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{245}{215}$	$\frac{957}{225}$	$\frac{356}{215}$	$\frac{356}{215}$	$\frac{356}{215}$	$\frac{900}{243}$
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	$\frac{676}{315}$	$\frac{447}{303}$	$\frac{447}{303}$	$\frac{447}{303}$	$\frac{447}{303}$	$\frac{979}{315}$

8.04-08-2021

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>1 259</u> 280	<u>398</u> 280	<u>398</u> 280	<u>386</u> 280	<u>1 625</u> 280	<u>414</u> 280	<u>365</u> 280	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>301</u> 271	<u>342</u> 271	<u>347</u> 271	<u>340</u> 271	<u>324</u> 271	<u>357</u> 271	<u>320</u> 271	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>1 327</u> 347	<u>466</u> 347	<u>467</u> 347	<u>454</u> 347	<u>1 694</u> 347	<u>483</u> 347	<u>433</u> 347	

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>356</u> 215	<u>1 534</u> 243	<u>332</u> 215	<u>340</u> 215	<u>328</u> 215	<u>2 027</u> 243	<u>356</u> 215	
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>446</u> 303	<u>1 607</u> 315	<u>429</u> 303	<u>430</u> 303	<u>416</u> 303	<u>2 092</u> 315	<u>447</u> 303	

213-304-0100	945-92				
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>294</u> 215
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>394</u> 303

213-304-0103											
213-304-0104											
213-304-0105											

213-306.

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 579</u> 2 522							
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 708</u> 2 647							
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 208</u> 2 857	<u>2 881</u> 2 760	<u>2 881</u> 2 760	<u>2 881</u> 2 760	<u>2 881</u> 2 760	<u>3 463</u> 2 857	<u>2 881</u> 2 760	<u>3 999</u> 2 857

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{199}{131}$	$\frac{1\,429}{148}$	$\frac{191}{131}$	$\frac{191}{131}$	$\frac{184}{131}$	$\frac{1\,912}{148}$	$\frac{199}{131}$
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	$\frac{203}{136}$	$\frac{2\,089}{176}$	$\frac{192}{136}$	$\frac{196}{136}$	$\frac{190}{136}$	$\frac{2\,808}{176}$	$\frac{203}{136}$
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	$\frac{484}{255}$	$\frac{326}{255}$	$\frac{456}{255}$	$\frac{457}{255}$	$\frac{434}{255}$	$\frac{371}{255}$	$\frac{484}{255}$

213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9						
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8						
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,873}{2\,760}$	$\frac{2\,873}{2\,760}$	$\frac{2\,866}{2\,760}$	$\frac{4\,408}{2\,857}$	$\frac{2\,881}{2\,760}$	$\frac{2\,856}{2\,760}$

8.04-08-2021

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{174}{131}$
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	$\frac{174}{136}$
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	$\frac{398}{255}$

					,							
					,							
					,							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,986}{2\,918}$							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,092}{3\,998}$							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,296}{4\,198}$							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,511}{4\,408}$							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\,836}{2\,773}$							
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\,998}{2\,932}$							
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{3\,075}{3\,003}$	$\frac{3\,128}{3\,003}$	$\frac{3\,128}{3\,003}$	$\frac{3\,128}{3\,003}$	$\frac{3\,128}{3\,003}$	$\frac{3\,753}{3\,141}$	$\frac{3\,128}{3\,003}$	$\frac{4\,288}{3\,141}$
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{3\,319}{3\,245}$							
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{4\,498}{4\,397}$							
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{4\,724}{4\,617}$							
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{4\,959}{4\,848}$							

213-307.

213-306-0104	65 ,	2	1	11,6						
213-306-0105	90 ,	2	1	16						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8						
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9						
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8						
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{3\ 120}{3\ 003}$	$\frac{3\ 120}{3\ 003}$	$\frac{3\ 114}{3\ 003}$	$\frac{4\ 697}{3\ 141}$	$\frac{3\ 128}{3\ 003}$	$\frac{3\ 103}{3\ 003}$
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6						
213-306-0112	90 , -	2	1	16						
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9						
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8						

					,			
					,			
					,			
213-307-0100	937-92	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>45 793</u> 44 056	<u>46 554</u> 44 056	<u>46 554</u> 44 056	<u>47 164</u> 44 056
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>54 781</u> 52 867	<u>55 542</u> 52 867	<u>55 542</u> 52 867	<u>56 152</u> 52 867

22.**221.****221-1.****221-101.**

					,					
					,					
					,					
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>1 460</u> 1 175	<u>4 146</u> 1 175	<u>3 314</u> 1 175	<u>2 985</u> 1 175	<u>4 162</u> 1 175	<u>1 452</u> 1 175

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>5 816</u> 4 339	<u>1 622</u> 1 175	<u>2 343</u> 1 175	<u>2 432</u> 1 175	<u>2 309</u> 1 175	<u>2 024</u> 1 175	<u>4 894</u> 1 175

221-101-0100	19804-2012				
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>1 960</u> 1 175

221-102.

					,					
					,					
					,					
221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>25 508</u> 22 272	<u>49 541</u> 21 013	<u>45 281</u> 22 272	<u>40 179</u> 21 013	<u>54 330</u> 22 272	<u>25 418</u> 22 272

221-103.

					,					
					,					
					,					
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>78 247</u> 74 692					
221-103-0200	28737-90	3								

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>34 032</u> 18 831	<u>27 232</u> 22 272	<u>34 445</u> 21 013	<u>35 874</u> 22 272	<u>34 562</u> 22 272	<u>31 523</u> 22 272	<u>57 309</u> 21 013

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494						
221-103-0200	28737-90	3								

221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>30 841</u> 22 272

221-103-0100	28737-90	3				
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494		
221-103-0200	28737-90	3				

					,	,	,				
221-103-0201	28737-90	15	3	1	2523	<u>88 053</u> 83 488	<u>117 769</u> 83 488	<u>108 566</u> 83 488	<u>104 922</u> 83 488	<u>117 954</u> 83 488	<u>87 960</u> 83 488
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>98 899</u> 94 131	<u>128 521</u> 94 131	<u>119 347</u> 94 131	<u>115 715</u> 94 131	<u>128 706</u> 94 131	<u>98 807</u> 94 131

221-104.

					,	,	,				
221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>55 541</u> 51 691	<u>79 508</u> 49 740	<u>75 493</u> 51 691	<u>69 688</u> 49 740	<u>84 625</u> 51 691	<u>52 393</u> 49 096
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>57 039</u> 53 160	<u>68 456</u> 45 044	<u>76 991</u> 53 160	<u>64 324</u> 45 044	<u>86 122</u> 53 160	<u>51 520</u> 48 617

222.**222-1.****222-101.**

221-103-0201	28737-90	15	3	1	2523	<u>100 537</u> 83 488	<u>89 842</u> 83 488	<u>97 819</u> 83 488	<u>98 807</u> 83 488	<u>97 446</u> 83 488	<u>94 294</u> 83 488
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>111 344</u> 94 131	<u>100 682</u> 94 131	<u>108 635</u> 94 131	<u>109 620</u> 94 131	<u>108 263</u> 94 131	<u>105 120</u> 94 131

221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>58 485</u> 42 673	<u>54 188</u> 49 096	<u>59 949</u> 47 778	<u>66 002</u> 51 691	<u>60 288</u> 49 096	<u>57 669</u> 49 096	<u>87 372</u> 49 740
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>41 439</u> 25 961	<u>53 281</u> 48 617	<u>55 747</u> 44 115	<u>67 500</u> 53 160	<u>58 169</u> 48 617	<u>55 968</u> 48 617	<u>75 926</u> 45 044

221-103-0201	28737-90	15	3	1	2523	$\frac{126\,045}{83\,488}$ $\frac{93\,586}{83\,488}$
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	$\frac{136\,771}{94\,131}$ $\frac{104\,415}{94\,131}$

221-104-0100	956-93				
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	$\frac{57\,081}{49\,096}$
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	$\frac{55\,474}{48\,617}$

					,	,	,			
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2487	<u>102 694</u> 97 882	<u>119 573</u> 93 032	<u>122 914</u> 97 882	<u>113 690</u> 93 032	<u>132 168</u> 97 882	<u>98 505</u> 94 294
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>81 778</u> 77 186	<u>123 775</u> 77 186	<u>111 063</u> 77 186	<u>106 030</u> 77 186	<u>124 031</u> 77 186	<u>82 373</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 860</u> 86 090	<u>132 857</u> 86 090	<u>120 145</u> 86 090	<u>115 112</u> 86 090	<u>133 113</u> 86 090	<u>91 455</u> 86 090
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>68 473</u> 65 503	<u>91 350</u> 65 503	<u>84 425</u> 65 503	<u>81 684</u> 65 503	<u>91 489</u> 65 503	<u>68 797</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>70 136</u> 67 133	<u>93 012</u> 67 133	<u>86 088</u> 67 133	<u>83 346</u> 67 133	<u>93 152</u> 67 133	<u>70 460</u> 67 133
222-101-0300		3								

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>95 943</u> 79 199	<u>100 316</u> 94 294	<u>105 350</u> 91 132	<u>113 295</u> 97 882	<u>106 434</u> 94 294	<u>103 803</u> 94 294
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>99 973</u> 77 186	<u>84 927</u> 77 186	<u>96 219</u> 77 186	<u>97 584</u> 77 186	<u>95 504</u> 77 186	<u>91 200</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>109 055</u> 86 090	<u>94 009</u> 86 090	<u>105 301</u> 86 090	<u>106 666</u> 86 090	<u>104 586</u> 86 090	<u>100 282</u> 86 090
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>78 384</u> 65 503	<u>70 189</u> 65 503	<u>76 339</u> 65 503	<u>77 083</u> 65 503	<u>75 950</u> 65 503	<u>73 606</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>80 047</u> 67 133	<u>71 851</u> 67 133	<u>78 002</u> 67 133	<u>78 746</u> 67 133	<u>77 613</u> 67 133	<u>75 268</u> 67 133
222-101-0300		3								

222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2487	<u>127 261</u> 93 032	<u>103 213</u> 94 294
222-101-0200	12504-2015	3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>135 207</u> 77 186	<u>90 234</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>144 289</u> 86 090	<u>99 316</u> 86 090
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>97 577</u> 65 503	<u>73 080</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>99 239</u> 67 133	<u>74 742</u> 67 133
222-101-0300		3				

					,	,	,			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 487</u> 79 842	<u>126 484</u> 79 842	<u>113 772</u> 79 842	<u>108 739</u> 79 842	<u>126 740</u> 79 842	<u>85 082</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>93 157</u> 88 342	<u>135 154</u> 88 342	<u>122 442</u> 88 342	<u>117 409</u> 88 342	<u>135 410</u> 88 342	<u>93 752</u> 88 342
222-101-0305		3	1	1350	<u>72 794</u> 69 727	<u>95 841</u> 69 727	<u>88 865</u> 69 727	<u>86 103</u> 69 727	<u>95 982</u> 69 727	<u>73 121</u> 69 727
222-101-0306		3	1	1340	<u>70 313</u> 67 306	<u>93 189</u> 67 306	<u>86 265</u> 67 306	<u>83 523</u> 67 306	<u>93 328</u> 67 306	<u>70 637</u> 67 306
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 520</u> 77 925	<u>124 346</u> 77 925	<u>111 686</u> 77 925	<u>106 673</u> 77 925	<u>124 600</u> 77 925	<u>83 112</u> 77 925

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>102 681</u> 79 842	<u>87 636</u> 79 842	<u>98 928</u> 79 842	<u>100 293</u> 79 842	<u>98 213</u> 79 842	<u>93 909</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 351</u> 88 342	<u>96 306</u> 88 342	<u>107 598</u> 88 342	<u>108 963</u> 88 342	<u>106 882</u> 88 342	<u>102 579</u> 88 342
222-101-0305		3	1	1350	<u>82 779</u> 69 727	<u>74 523</u> 69 727	<u>80 719</u> 69 727	<u>81 468</u> 69 727	<u>80 327</u> 69 727	<u>77 965</u> 69 727
222-101-0306		3	1	1340	<u>80 223</u> 67 306	<u>72 028</u> 67 306	<u>78 179</u> 67 306	<u>78 922</u> 67 306	<u>77 789</u> 67 306	<u>75 445</u> 67 306
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>100 640</u> 77 925	<u>85 656</u> 77 925	<u>96 902</u> 77 925	<u>98 261</u> 77 925	<u>96 189</u> 77 925	<u>91 904</u> 77 925

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>137 916</u> 79 842	<u>92 943</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>146 586</u> 88 342	<u>101 613</u> 88 342
222-101-0305		3	1	1350	<u>102 115</u> 69 727	<u>77 435</u> 69 727
222-101-0306		3	1	1340	<u>99 416</u> 67 306	<u>74 919</u> 67 306
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>135 731</u> 77 925	<u>90 941</u> 77 925

					,	,	,			
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 830</u> 64 750	<u>92 413</u> 64 750	<u>84 972</u> 64 750	<u>82 026</u> 64 750	<u>92 563</u> 64 750	<u>68 178</u> 64 750
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 873</u> 70 602	<u>99 480</u> 70 602	<u>91 729</u> 70 602	<u>88 660</u> 70 602	<u>99 636</u> 70 602	<u>74 235</u> 70 602
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>138 383</u> 132 547	<u>182 258</u> 132 547	<u>168 978</u> 132 547	<u>163 719</u> 132 547	<u>182 525</u> 132 547	<u>139 005</u> 132 547

222-102.

					,	,	,			
					,	,	,			
					,	,	,			

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	$\frac{78\,480}{64\,750}$	$\frac{69\,673}{64\,750}$	$\frac{76\,283}{64\,750}$	$\frac{77\,082}{64\,750}$	$\frac{75\,864}{64\,750}$	$\frac{73\,345}{64\,750}$
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	$\frac{84\,967}{70\,602}$	$\frac{75\,793}{70\,602}$	$\frac{82\,678}{70\,602}$	$\frac{83\,510}{70\,602}$	$\frac{82\,242}{70\,602}$	$\frac{79\,618}{70\,602}$
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{157\,391}{132\,547}$	$\frac{141\,673}{132\,547}$	$\frac{153\,469}{132\,547}$	$\frac{154\,896}{132\,547}$	$\frac{152\,722}{132\,547}$	$\frac{148\,227}{132\,547}$

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>99 105</u> 64 750	<u>72 780</u> 64 750
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>106 451</u> 70 602	<u>79 029</u> 70 602
222-101-0500		3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>194 201</u> 132 547	<u>147 217</u> 132 547

--	--	--	--	--	--	--

					,	,	,			
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>136 436</u> 130 948	<u>133 657</u> 105 242	<u>156 762</u> 130 948	<u>126 380</u> 105 242	<u>166 064</u> 130 948	<u>136 344</u> 130 948
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>126 098</u> 120 880	<u>133 480</u> 104 036	<u>145 945</u> 120 880	<u>124 854</u> 104 036	<u>155 028</u> 120 880	<u>126 009</u> 120 880
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>116 915</u> 111 810	<u>120 943</u> 92 242	<u>137 241</u> 111 810	<u>113 171</u> 92 242	<u>146 544</u> 111 810	<u>116 823</u> 111 810
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>116 528</u> 111 434	<u>145 938</u> 111 434	<u>136 830</u> 111 434	<u>133 223</u> 111 434	<u>146 121</u> 111 434	<u>116 436</u> 111 434
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>113 479</u> 108 437	<u>122 875</u> 92 946	<u>133 838</u> 108 437	<u>114 026</u> 92 946	<u>143 155</u> 108 437	<u>113 387</u> 108 437
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>151 195</u> 145 417	<u>180 652</u> 145 417	<u>171 529</u> 145 417	<u>167 917</u> 145 417	<u>180 836</u> 145 417	<u>151 103</u> 145 417
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>116 840</u> 111 731	<u>137 996</u> 105 513	<u>137 207</u> 111 731	<u>127 062</u> 105 513	<u>146 528</u> 111 731	<u>116 748</u> 111 731
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>118 606</u> 113 487	<u>129 097</u> 99 087	<u>138 794</u> 113 487	<u>120 146</u> 99 087	<u>148 033</u> 113 487	<u>118 515</u> 113 487
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 597</u> 113 268					

222-104.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>98 153</u> 81 289	<u>138 208</u> 130 948	<u>121 350</u> 105 242	<u>147 092</u> 130 948	<u>145 743</u> 130 948	<u>142 620</u> 130 948
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>98 862</u> 82 337	<u>127 829</u> 120 880	<u>119 382</u> 104 036	<u>136 503</u> 120 880	<u>135 186</u> 120 880	<u>132 136</u> 120 880
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>93 294</u> 76 524	<u>118 687</u> 111 810	<u>107 957</u> 92 242	<u>127 571</u> 111 810	<u>126 222</u> 111 810	<u>123 099</u> 111 810
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>105 443</u> 88 453	<u>118 298</u> 111 434	<u>126 194</u> 111 434	<u>127 172</u> 111 434	<u>125 824</u> 111 434	<u>122 704</u> 111 434
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>99 466</u> 82 552	<u>115 255</u> 108 437	<u>108 413</u> 92 946	<u>124 153</u> 108 437	<u>122 802</u> 108 437	<u>119 673</u> 108 437
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>123 035</u> 105 677	<u>152 968</u> 145 417	<u>160 876</u> 145 417	<u>161 856</u> 145 417	<u>160 507</u> 145 417	<u>157 382</u> 145 417
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>115 211</u> 97 982	<u>118 616</u> 111 731	<u>120 680</u> 105 513	<u>127 518</u> 111 731	<u>126 166</u> 111 731	<u>123 036</u> 111 731
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>97 076</u> 80 334	<u>120 366</u> 113 487	<u>114 515</u> 99 087	<u>129 190</u> 113 487	<u>127 850</u> 113 487	<u>124 748</u> 113 487
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>141 480</u> 105 242	<u>141 918</u> 130 948
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>141 224</u> 104 036	<u>131 451</u> 120 880
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>128 801</u> 92 242	<u>122 397</u> 111 810
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>154 129</u> 111 434	<u>122 004</u> 111 434
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>130 818</u> 92 946	<u>118 971</u> 108 437
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>188 856</u> 145 417	<u>156 680</u> 145 417
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>146 087</u> 105 513	<u>122 334</u> 111 731
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>136 986</u> 99 087	<u>124 051</u> 113 487
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498		

					,	,	,			
222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0104	30, 18980-2015	3	1	2500	<u>152 845</u> 147 823					
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	52 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>228 026</u> 220 739	<u>257 506</u> 220 739	<u>248 376</u> 220 739	<u>244 761</u> 220 739	<u>257 690</u> 220 739	<u>227 934</u> 220 739
222-104-0302	72 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>189 560</u> 183 017	<u>219 146</u> 183 017	<u>209 984</u> 183 017	<u>206 355</u> 183 017	<u>219 331</u> 183 017	<u>189 468</u> 183 017
222-104-0304	30 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>64 973</u> 61 679					
222-104-0308	60 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>157 498</u> 151 605	<u>186 860</u> 151 605	<u>177 767</u> 151 605	<u>174 166</u> 151 605	<u>187 043</u> 151 605	<u>157 406</u> 151 605

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0104	30, 18980-2015 60 /	3	1	2500						
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	52 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>240 410</u> 220 739	<u>229 800</u> 220 739	<u>237 714</u> 220 739	<u>238 695</u> 220 739	<u>237 344</u> 220 739	<u>234 217</u> 220 739
222-104-0302	72 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>201 989</u> 183 017	<u>191 341</u> 183 017	<u>199 284</u> 183 017	<u>200 268</u> 183 017	<u>198 912</u> 183 017	<u>195 773</u> 183 017
222-104-0304	30 / 450 13015-2012	3	1	2493						
222-104-0308	60 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>169 833</u> 151 605	<u>159 265</u> 151 605	<u>167 148</u> 151 605	<u>168 124</u> 151 605	<u>166 779</u> 151 605	<u>163 664</u> 151 605

222-104-0100	18980-2015	3				
222-104-0104	30, 18980-2015 60 /	3	1	2500		
222-104-0300	13015-2012	3				
222-104-0301	52 / . , 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>265 716</u> 220 739	<u>233 515</u> 220 739
222-104-0302	72 / . , 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>227 386</u> 183 017	<u>195 069</u> 183 017
222-104-0304	30 / 450 13015-2012	3	1	2493		
222-104-0308	60 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>195 038</u> 151 605	<u>162 965</u> 151 605

					,	,	,			
222-104-0311	90 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>147 741</u> 142 045	<u>177 044</u> 142 045	<u>167 969</u> 142 045	<u>164 376</u> 142 045	<u>177 227</u> 142 045	<u>147 649</u> 142 045

222-2. ,
222-202.

					,	,	,			
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>202 133</u> 195 323	<u>224 000</u> 190 030	<u>222 703</u> 195 323	<u>213 417</u> 190 030	<u>232 117</u> 195 323	<u>181 707</u> 175 860

222-203.

222-104-0311	90 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>160 051</u> 142 045	<u>149 504</u> 142 045	<u>157 371</u> 142 045	<u>158 346</u> 142 045	<u>157 003</u> 142 045	<u>153 895</u> 142 045

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>158 237</u> 140 015	<u>183 539</u> 175 860	<u>187 754</u> 173 106	<u>212 917</u> 195 323	<u>189 660</u> 175 860	<u>187 022</u> 175 860

222-104-0311	90 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>185 206</u> 142 045	<u>153 197</u> 142 045

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>232 140</u> 190 030	<u>186 430</u> 175 860

					,					
					,					
					,					
222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{1\,883}{1\,790}$	$\frac{2\,472}{1\,790}$	$\frac{2\,290}{1\,790}$	$\frac{2\,217}{1\,790}$	$\frac{2\,476}{1\,790}$	$\frac{3\,014}{2\,433}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{1\,841}{1\,754}$	$\frac{2\,371}{1\,754}$	$\frac{2\,206}{1\,754}$	$\frac{2\,141}{1\,754}$	$\frac{2\,374}{1\,754}$	$\frac{2\,941}{2\,364}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{2\,484}{2\,359}$	$\frac{3\,279}{2\,359}$	$\frac{3\,033}{2\,359}$	$\frac{2\,935}{2\,359}$	$\frac{3\,284}{2\,359}$	$\frac{3\,796}{3\,190}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{7\,159}{6\,946}$					$\frac{6\,853}{5\,729}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{9\,034}{8\,748}$					$\frac{8\,370}{7\,216}$
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 ^{,8}	2	1	303	$\frac{10\,863}{10\,309}$	$\frac{14\,431}{10\,309}$	$\frac{13\,326}{10\,309}$	$\frac{12\,888}{10\,309}$	$\frac{14\,454}{10\,309}$	$\frac{10\,851}{10\,309}$
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 ^{,6}	2	1	314	$\frac{9\,104}{8\,671}$					
222-203-0404	949-92 ^{,8}	2	1	314	$\frac{10\,070}{9\,519}$	$\frac{19\,351}{15\,322}$	$\frac{12\,623}{9\,519}$	$\frac{18\,057}{15\,322}$	$\frac{13\,791}{9\,519}$	$\frac{10\,058}{9\,519}$

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{2\,131}{1\,790}$	$\frac{1\,919}{1\,790}$	$\frac{5\,011}{2\,433}$	$\frac{2\,096}{1\,790}$	$\frac{4\,941}{2\,433}$	$\frac{2\,007}{1\,790}$	$\frac{2\,636}{1\,790}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{2\,063}{1\,754}$	$\frac{1\,872}{1\,754}$	$\frac{4\,929}{2\,364}$	$\frac{2\,032}{1\,754}$	$\frac{4\,859}{2\,364}$	$\frac{1\,952}{1\,754}$	$\frac{2\,518}{1\,754}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{2\,818}{2\,359}$	$\frac{2\,532}{2\,359}$	$\frac{5\,828}{3\,190}$	$\frac{2\,772}{2\,359}$	$\frac{5\,756}{3\,190}$	$\frac{2\,651}{2\,359}$	$\frac{3\,501}{2\,359}$
222-203-0104	6.2		1	90		$\frac{8\,536}{5\,729}$	$\frac{10\,653}{5\,729}$		$\frac{10\,519}{5\,729}$	$\frac{9\,320}{5\,729}$	
222-203-0105	6.4		1	134		$\frac{10\,053}{7\,216}$	$\frac{12\,169}{7\,216}$		$\frac{12\,036}{7\,216}$	$\frac{10\,836}{7\,216}$	
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 ^{,8}	2	1	303	$\frac{27\,165}{24\,821}$	$\frac{11\,077}{10\,309}$	$\frac{12\,035}{10\,309}$	$\frac{12\,154}{10\,309}$	$\frac{11\,991}{10\,309}$	$\frac{11\,612}{10\,309}$	$\frac{15\,425}{10\,309}$
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 ^{,6}	2	1	314							
222-203-0404	949-92 ^{,8}	2	1	314	$\frac{11\,624}{9\,519}$	$\frac{10\,293}{9\,519}$	$\frac{17\,286}{15\,322}$	$\frac{11\,408}{9\,519}$	$\frac{11\,239}{9\,519}$	$\frac{10\,847}{9\,519}$	$\frac{20\,360}{15\,322}$

222-203-0100	13015-2012				
222-203-0101	4.4		1	50	$\frac{1\ 993}{1\ 790}$
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{1\ 939}{1\ 754}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{2\ 632}{2\ 359}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{9\ 050}{5\ 729}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{10\ 567}{7\ 216}$
222-203-0300	949-92	2			
222-203-0303	949-92 ^{, 8}	2	1	303	$\frac{11\ 527}{10\ 309}$
222-203-0400	949-92	2			
222-203-0403	949-92 ^{, 6}	2	1	314	
222-203-0404	949-92 ^{, 8}	2	1	314	$\frac{10\ 759}{9\ 519}$

					,					
					,					
					,					
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>9 023</u> 8 579					

222-3. , ,
222-301. , ,

					,					
					,					
					,					
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 583</u> 6 352	<u>7 058</u> 6 073	<u>7 323</u> 6 352	<u>6 879</u> 6 073	<u>7 662</u> 6 352	<u>5 938</u> 5 389
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 025</u> 13 251	<u>19 255</u> 13 251	<u>17 635</u> 13 251	<u>16 994</u> 13 251	<u>19 287</u> 13 251	<u>14 009</u> 13 251
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 262</u> 9 687	<u>14 185</u> 9 687	<u>12 970</u> 9 687	<u>12 489</u> 9 687	<u>14 209</u> 9 687	<u>10 100</u> 9 383

8.04-08-2021

222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329							

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 862</u> 7 164	<u>6 612</u> 5 389	<u>7 309</u> 5 386	<u>6 971</u> 6 352	<u>7 527</u> 5 389	<u>7 006</u> 5 389	<u>7 337</u> 6 073
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 222</u> 13 251	<u>14 340</u> 13 251	<u>15 744</u> 13 251	<u>15 918</u> 13 251	<u>15 678</u> 13 251	<u>15 123</u> 13 251	<u>20 711</u> 13 251
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>20 461</u> 18 070	<u>10 707</u> 9 383	<u>12 026</u> 9 383	<u>11 682</u> 9 687	<u>11 956</u> 9 383	<u>11 344</u> 9 383	<u>15 277</u> 9 687

222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	

222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 889</u> 5 389
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 999</u> 13 251
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 206</u> 9 383

222-302.

,

					,	,	,			
222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>27 542</u> 26 018	<u>37 848</u> 26 018	<u>34 656</u> 26 018	<u>33 392</u> 26 018	<u>37 912</u> 26 018	<u>28 091</u> 26 569
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>33 791</u> 32 359					<u>28 673</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>33 812</u> 32 359					<u>28 673</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>34 263</u> 32 382	<u>46 924</u> 32 382	<u>43 003</u> 32 382	<u>41 451</u> 32 382	<u>47 003</u> 32 382	<u>31 448</u> 29 751
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>33 998</u> 32 359					<u>28 673</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>41 705</u> 39 397	<u>57 311</u> 39 397	<u>52 478</u> 39 397	<u>50 565</u> 39 397	<u>57 409</u> 39 397	<u>35 165</u> 33 259
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>34 080</u> 32 359					<u>28 673</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>143 233</u> 137 522	<u>173 620</u> 137 522	<u>164 209</u> 137 522	<u>160 483</u> 137 522	<u>173 809</u> 137 522	<u>143 138</u> 137 522

225.

225-1.

225-101.

222-302-0100	961-93										
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>31 872</u> 26 018	<u>29 259</u> 26 569	<u>31 701</u> 26 569	<u>31 272</u> 26 018	<u>31 569</u> 26 569	<u>30 423</u> 26 569	<u>40 718</u> 26 018
222-302-0103	24.13-6		1	950		<u>30 356</u> 27 121	<u>32 472</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5		1	975		<u>30 356</u> 27 121	<u>32 472</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>39 582</u> 32 382	<u>32 690</u> 29 751	<u>35 448</u> 29 751	<u>38 845</u> 32 382	<u>35 302</u> 29 751	<u>34 031</u> 29 751	<u>50 451</u> 32 382
222-302-0108	33.12-5		1	1200		<u>30 356</u> 27 121	<u>32 472</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>48 262</u> 39 397	<u>36 500</u> 33 259	<u>39 653</u> 33 259	<u>47 353</u> 39 397	<u>39 489</u> 33 259	<u>38 061</u> 33 259	<u>61 658</u> 39 397
222-302-0111	36.12-5		1	1300		<u>30 356</u> 27 121	<u>32 472</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>155 999</u> 137 522	<u>145 062</u> 137 522	<u>153 220</u> 137 522	<u>154 230</u> 137 522	<u>152 838</u> 137 522	<u>149 614</u> 137 522	<u>182 083</u> 137 522

222-302-0100	961-93				
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>30 165</u> 26 569
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>33 745</u> 29 751
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>37 741</u> 33 259
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>148 891</u> 137 522

					,	,	,			
225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{6\,957}{6\,675}$	$\frac{8\,446}{6\,888}$	$\frac{8\,014}{6\,675}$	$\frac{8\,020}{6\,888}$	$\frac{8\,498}{6\,675}$	$\frac{6\,953}{6\,675}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{13\,749}{13\,277}$	$\frac{15\,014}{14\,494}$		$\frac{16\,467}{14\,494}$		
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{15\,088}{14\,365}$	$\frac{19\,673}{15\,217}$	$\frac{18\,178}{14\,365}$	$\frac{18\,429}{15\,217}$	$\frac{19\,592}{14\,365}$	$\frac{15\,074}{14\,365}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{12\,798}{12\,322}$	$\frac{12\,917}{10\,914}$	$\frac{14\,424}{12\,322}$	$\frac{12\,626}{10\,914}$	$\frac{15\,168}{12\,322}$	$\frac{12\,790}{12\,322}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{14\,063}{13\,337}$	$\frac{17\,974}{13\,730}$	$\frac{17\,315}{13\,337}$	$\frac{17\,028}{13\,730}$	$\frac{18\,804}{13\,337}$	$\frac{14\,048}{13\,337}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{17\,979}{16\,951}$	$\frac{24\,407}{17\,738}$	$\frac{22\,857}{16\,951}$	$\frac{22\,660}{17\,738}$	$\frac{25\,089}{16\,951}$	$\frac{17\,957}{16\,951}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{22\,371}{21\,190}$	$\frac{28\,290}{21\,314}$	$\frac{27\,737}{21\,190}$	$\frac{26\,729}{21\,314}$	$\frac{30\,193}{21\,190}$	$\frac{22\,347}{21\,190}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{27\,320}{25\,659}$	$\frac{37\,530}{26\,477}$	$\frac{35\,450}{25\,659}$	$\frac{34\,620}{26\,477}$	$\frac{39\,171}{25\,659}$	$\frac{27\,283}{25\,659}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{31\,190}{29\,476}$	$\frac{42\,105}{31\,745}$	$\frac{39\,157}{29\,476}$	$\frac{39\,787}{31\,745}$	$\frac{42\,804}{29\,476}$	$\frac{31\,154}{29\,476}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{41\,524}{39\,045}$	$\frac{58\,570}{41\,571}$	$\frac{53\,557}{39\,045}$	$\frac{53\,724}{41\,571}$	$\frac{59\,065}{39\,045}$	$\frac{41\,470}{39\,045}$

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,601}{6\,675}$	$\frac{7\,050}{6\,675}$	$\frac{7\,741}{6\,888}$	$\frac{7\,512}{6\,675}$	$\frac{7\,441}{6\,675}$	$\frac{7\,279}{6\,675}$
225-101-0102	7-6		1	250			$\frac{16\,767}{14\,494}$			
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{16\,969}{14\,365}$	$\frac{15\,358}{14\,365}$	$\frac{17\,613}{15\,217}$	$\frac{16\,708}{14\,365}$	$\frac{16\,503}{14\,365}$	$\frac{16\,028}{14\,365}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{13\,787}{12\,322}$	$\frac{12\,939}{12\,322}$	$\frac{12\,330}{10\,914}$	$\frac{13\,650}{12\,322}$	$\frac{13\,542}{12\,322}$	$\frac{13\,292}{12\,322}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{16\,042}{13\,337}$	$\frac{14\,347}{13\,337}$	$\frac{16\,304}{13\,730}$	$\frac{15\,768}{13\,337}$	$\frac{15\,552}{13\,337}$	$\frac{15\,052}{13\,337}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{20\,947}{16\,951}$	$\frac{18\,404}{16\,951}$	$\frac{21\,453}{17\,738}$	$\frac{20\,536}{16\,951}$	$\frac{20\,212}{16\,951}$	$\frac{19\,463}{16\,951}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{25\,637}{21\,190}$	$\frac{22\,839}{21\,190}$	$\frac{25\,533}{21\,314}$	$\frac{25\,185}{21\,190}$	$\frac{24\,829}{21\,190}$	$\frac{24\,004}{21\,190}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{32\,268}{25\,659}$	$\frac{28\,029}{25\,659}$	$\frac{32\,607}{26\,477}$	$\frac{31\,582}{25\,659}$	$\frac{31\,043}{25\,659}$	$\frac{29\,793}{25\,659}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{36\,039}{29\,476}$	$\frac{31\,884}{29\,476}$	$\frac{38\,012}{31\,745}$	$\frac{35\,367}{29\,476}$	$\frac{34\,838}{29\,476}$	$\frac{33\,614}{29\,476}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{48\,848}{39\,045}$	$\frac{42\,574}{39\,045}$	$\frac{50\,548}{41\,571}$	$\frac{47\,833}{39\,045}$	$\frac{47\,035}{39\,045}$	$\frac{45\,185}{39\,045}$

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{8\,856}{6\,888}$	$\frac{7\,242}{6\,675}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{15\,645}{14\,494}$	
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{20\,872}{15\,217}$	$\frac{15\,922}{14\,365}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{13\,523}{10\,914}$	$\frac{13\,236}{12\,322}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{19\,211}{13\,730}$	$\frac{14\,940}{13\,337}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{26\,284}{17\,738}$	$\frac{19\,294}{16\,951}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{30\,330}{21\,314}$	$\frac{23\,819}{21\,190}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{40\,660}{26\,477}$	$\frac{29\,513}{25\,659}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{45\,135}{31\,745}$	$\frac{33\,339}{29\,476}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{63\,238}{41\,571}$	$\frac{44\,770}{39\,045}$

					,					
					,					
					,					
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>14 705</u> 13 445					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>17 388</u> 15 772					
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>7 132</u> 6 936	<u>6 980</u> 6 308	<u>7 538</u> 6 936	<u>6 817</u> 6 308	<u>7 724</u> 6 936	<u>7 130</u> 6 936
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>22 145</u> 21 204	<u>27 693</u> 22 507	<u>25 804</u> 21 204	<u>26 383</u> 22 507	<u>27 478</u> 21 204	<u>22 128</u> 21 204
225-101-0602	15		1	950	<u>34 612</u> 32 865	<u>46 789</u> 36 070	<u>42 336</u> 32 865	<u>44 024</u> 36 070	<u>45 871</u> 32 865	<u>34 577</u> 32 865
225-101-0603	20		1	1480	<u>56 542</u> 53 768	<u>74 446</u> 57 135	<u>68 575</u> 53 768	<u>69 600</u> 57 135	<u>74 082</u> 53 768	<u>56 487</u> 53 768
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 174</u> 14 595	<u>18 118</u> 14 595	<u>17 206</u> 14 595	<u>16 845</u> 14 595	<u>18 136</u> 14 595	<u>15 164</u> 14 595
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 189</u> 15 591	<u>19 584</u> 16 767	<u>18 222</u> 15 591	<u>18 992</u> 16 767	<u>19 152</u> 15 591	<u>16 180</u> 15 591
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 295</u> 30 896	<u>40 304</u> 30 896	<u>37 823</u> 30 896	<u>36 841</u> 30 896	<u>40 353</u> 30 896	<u>32 270</u> 30 896
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>30 176</u> 28 819	<u>38 742</u> 31 367	<u>35 704</u> 28 819	<u>37 134</u> 31 367	<u>38 235</u> 28 819	<u>30 151</u> 28 819

225-101-0114	15-3		1	1200						
225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>7 379</u> 6 936	<u>7 167</u> 6 936	<u>6 709</u> 6 308	<u>7 345</u> 6 936	<u>7 318</u> 6 936	<u>7 256</u> 6 936
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>24 372</u> 21 204	<u>22 464</u> 21 204	<u>25 477</u> 22 507	<u>24 063</u> 21 204	<u>23 820</u> 21 204	<u>23 258</u> 21 204
225-101-0602	15		1	950	<u>39 313</u> 32 865	<u>35 286</u> 32 865	<u>42 112</u> 36 070	<u>38 662</u> 32 865	<u>38 149</u> 32 865	<u>36 962</u> 32 865
225-101-0603	20		1	1480	<u>63 865</u> 53 768	<u>57 591</u> 53 768	<u>66 424</u> 57 135	<u>62 850</u> 53 768	<u>62 052</u> 53 768	<u>60 203</u> 53 768
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 411</u> 14 595	<u>15 351</u> 14 595	<u>16 141</u> 14 595	<u>16 239</u> 14 595	<u>16 104</u> 14 595	<u>15 792</u> 14 595
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 426</u> 15 591	<u>16 367</u> 15 591	<u>18 539</u> 16 767	<u>17 255</u> 15 591	<u>17 120</u> 15 591	<u>16 808</u> 15 591
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 659</u> 30 896	<u>32 777</u> 30 896	<u>34 927</u> 30 896	<u>35 193</u> 30 896	<u>34 826</u> 30 896	<u>33 977</u> 30 896
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>33 540</u> 28 819	<u>30 658</u> 28 819	<u>35 902</u> 31 367	<u>33 074</u> 28 819	<u>32 707</u> 28 819	<u>31 858</u> 28 819

225-101-0114	15-3		1	1200		
225-101-0115	20-3		1	1575		
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>7 138</u> 6 308	<u>7 242</u> 6 936
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>29 101</u> 22 507	<u>23 132</u> 21 204
225-101-0602	15		1	950	<u>49 762</u> 36 070	<u>36 695</u> 32 865
225-101-0603	20		1	1480	<u>79 114</u> 57 135	<u>59 787</u> 53 768
225-101-0605	10-1		1	250	<u>18 938</u> 14 595	<u>15 722</u> 14 595
225-101-0606	10-2		1	250	<u>20 356</u> 16 767	<u>16 738</u> 15 591
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>42 534</u> 30 896	<u>33 786</u> 30 896
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 844</u> 31 367	<u>31 667</u> 28 819

					,	,	,			
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>36 441</u> 35 130	<u>42 683</u> 35 130	<u>40 750</u> 35 130	<u>39 985</u> 35 130	<u>42 722</u> 35 130	<u>36 421</u> 35 130
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>40 696</u> 39 302	<u>46 939</u> 39 302	<u>45 006</u> 39 302	<u>44 240</u> 39 302	<u>46 978</u> 39 302	<u>40 677</u> 39 302
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>60 429</u> 57 692	<u>76 683</u> 57 692	<u>71 649</u> 57 692	<u>69 656</u> 57 692	<u>76 784</u> 57 692	<u>60 378</u> 57 692
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>61 666</u> 58 904	<u>77 919</u> 58 904	<u>72 886</u> 58 904	<u>70 893</u> 58 904	<u>78 021</u> 58 904	<u>61 615</u> 58 904
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>64 386</u> 61 773	<u>76 682</u> 63 504	<u>74 142</u> 61 773	<u>73 844</u> 63 504	<u>78 607</u> 61 773	<u>64 341</u> 61 773
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>79 484</u> 76 575	<u>93 617</u> 76 575	<u>89 240</u> 76 575	<u>87 507</u> 76 575	<u>93 705</u> 76 575	<u>79 440</u> 76 575
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>82 844</u> 79 780	<u>97 920</u> 79 780	<u>93 251</u> 79 780	<u>91 402</u> 79 780	<u>98 014</u> 79 780	<u>82 797</u> 79 780
225-101-0620	10		1	800	<u>46 105</u> 44 301	<u>55 528</u> 44 301	<u>52 610</u> 44 301	<u>51 454</u> 44 301	<u>55 587</u> 44 301	<u>46 076</u> 44 301
225-101-0621	6		1	2260	<u>119 405</u> 114 521	<u>146 023</u> 114 521	<u>137 780</u> 114 521	<u>134 515</u> 114 521	<u>146 189</u> 114 521	<u>119 322</u> 114 521
225-101-0622	10		1	2480	<u>124 610</u> 120 157					

225-102.

225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>39 063</u> 35 130	<u>36 817</u> 35 130	<u>38 492</u> 35 130	<u>38 700</u> 35 130	<u>38 414</u> 35 130	<u>37 752</u> 35 130
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>43 319</u> 39 302	<u>41 072</u> 39 302	<u>42 748</u> 39 302	<u>42 956</u> 39 302	<u>42 670</u> 39 302	<u>42 007</u> 39 302
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>67 257</u> 57 692	<u>61 407</u> 57 692	<u>65 771</u> 57 692	<u>66 311</u> 57 692	<u>65 567</u> 57 692	<u>63 843</u> 57 692
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>68 494</u> 58 904	<u>62 644</u> 58 904	<u>67 008</u> 58 904	<u>67 548</u> 58 904	<u>66 804</u> 58 904	<u>65 079</u> 58 904
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>70 323</u> 61 773	<u>65 236</u> 61 773	<u>71 670</u> 63 504	<u>69 501</u> 61 773	<u>68 853</u> 61 773	<u>67 354</u> 61 773
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>85 421</u> 76 575	<u>80 334</u> 76 575	<u>84 129</u> 76 575	<u>84 599</u> 76 575	<u>83 951</u> 76 575	<u>82 452</u> 76 575
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>89 177</u> 79 780	<u>83 751</u> 79 780	<u>87 799</u> 79 780	<u>88 300</u> 79 780	<u>87 609</u> 79 780	<u>86 010</u> 79 780
225-101-0620	10		1	800	<u>50 064</u> 44 301	<u>46 673</u> 44 301	<u>49 202</u> 44 301	<u>49 515</u> 44 301	<u>49 084</u> 44 301	<u>48 084</u> 44 301
225-101-0621	6		1	2260	<u>130 587</u> 114 521	<u>121 007</u> 114 521	<u>128 153</u> 114 521	<u>129 038</u> 114 521	<u>127 819</u> 114 521	<u>124 995</u> 114 521
225-101-0622	10		1	2480						

225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>44 422</u> 35 130	<u>37 603</u> 35 130
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>48 677</u> 39 302	<u>41 859</u> 39 302
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>81 209</u> 57 692	<u>63 455</u> 57 692
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>82 446</u> 58 904	<u>64 692</u> 58 904
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>80 392</u> 63 504	<u>67 017</u> 61 773
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>97 554</u> 76 575	<u>82 115</u> 76 575
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>102 119</u> 79 780	<u>85 651</u> 79 780
225-101-0620	10		1	800	<u>58 152</u> 44 301	<u>47 860</u> 44 301
225-101-0621	6		1	2260	<u>153 436</u> 114 521	<u>124 361</u> 114 521
225-101-0622	10		1	2480		

					,	,	,			
225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>105 562</u> 98 429	<u>158 563</u> 98 429	<u>142 149</u> 98 429	<u>135 649</u> 98 429	<u>158 893</u> 98 429	<u>105 397</u> 98 429
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>158 253</u> 147 613	<u>237 165</u> 147 613	<u>212 727</u> 147 613	<u>203 050</u> 147 613	<u>237 657</u> 147 613	<u>158 007</u> 147 613
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>210 949</u> 196 800	<u>315 773</u> 196 800	<u>283 310</u> 196 800	<u>270 455</u> 196 800	<u>316 426</u> 196 800	<u>210 622</u> 196 800
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>126 083</u> 117 536	<u>189 684</u> 117 536	<u>169 987</u> 117 536	<u>162 188</u> 117 536	<u>190 081</u> 117 536	<u>125 885</u> 117 536
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>191 575</u> 178 706	<u>286 976</u> 178 706	<u>257 432</u> 178 706	<u>245 733</u> 178 706	<u>287 571</u> 178 706	<u>191 278</u> 178 706
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>255 500</u> 238 340	<u>382 701</u> 238 340	<u>343 308</u> 238 340	<u>327 709</u> 238 340	<u>383 494</u> 238 340	<u>255 103</u> 238 340
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>151 763</u> 141 587	<u>227 142</u> 141 587	<u>203 798</u> 141 587	<u>194 554</u> 141 587	<u>227 612</u> 141 587	<u>151 528</u> 141 587
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>230 028</u> 214 718	<u>343 096</u> 214 718	<u>308 080</u> 214 718	<u>294 215</u> 214 718	<u>343 801</u> 214 718	<u>229 676</u> 214 718
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>310 045</u> 289 453	<u>461 980</u> 289 453	<u>414 927</u> 289 453	<u>396 295</u> 289 453	<u>462 928</u> 289 453	<u>309 571</u> 289 453
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>193 742</u> 180 718	<u>290 321</u> 180 718	<u>260 411</u> 180 718	<u>248 568</u> 180 718	<u>290 923</u> 180 718	<u>193 440</u> 180 718

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>127 828</u> 98 429	<u>108 752</u> 98 429	<u>122 981</u> 98 429	<u>124 743</u> 98 429	<u>122 315</u> 98 429	<u>116 693</u> 98 429
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>191 405</u> 147 613	<u>163 003</u> 147 613	<u>184 188</u> 147 613	<u>186 812</u> 147 613	<u>183 197</u> 147 613	<u>174 826</u> 147 613
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>254 986</u> 196 800	<u>217 258</u> 196 800	<u>245 400</u> 196 800	<u>248 886</u> 196 800	<u>244 084</u> 196 800	<u>232 963</u> 196 800
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>152 802</u> 117 536	<u>129 911</u> 117 536	<u>146 986</u> 117 536	<u>149 101</u> 117 536	<u>146 187</u> 117 536	<u>139 440</u> 117 536
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>231 654</u> 178 706	<u>197 317</u> 178 706	<u>222 929</u> 178 706	<u>226 102</u> 178 706	<u>221 731</u> 178 706	<u>211 610</u> 178 706
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>308 938</u> 238 340	<u>263 156</u> 238 340	<u>297 305</u> 238 340	<u>301 535</u> 238 340	<u>295 708</u> 238 340	<u>282 213</u> 238 340
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>183 430</u> 141 587	<u>156 300</u> 141 587	<u>176 537</u> 141 587	<u>179 044</u> 141 587	<u>175 590</u> 141 587	<u>167 593</u> 141 587
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>277 529</u> 214 718	<u>236 834</u> 214 718	<u>267 189</u> 214 718	<u>270 949</u> 214 718	<u>265 769</u> 214 718	<u>253 774</u> 214 718
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>373 874</u> 289 453	<u>319 190</u> 289 453	<u>359 979</u> 289 453	<u>365 032</u> 289 453	<u>358 071</u> 289 453	<u>341 953</u> 289 453
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>234 315</u> 180 718	<u>199 555</u> 180 718	<u>225 483</u> 180 718	<u>228 695</u> 180 718	<u>224 270</u> 180 718	<u>214 024</u> 180 718

225-102-0100	20 13015-2012					
225-102-0132	6.201		1	4500	<u>173 324</u> 98 429	<u>115 430</u> 98 429
225-102-0133	6.302		1	6700	<u>259 143</u> 147 613	<u>172 946</u> 147 613
225-102-0134	6.403		1	8900	<u>344 967</u> 196 800	<u>230 467</u> 196 800
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>207 398</u> 117 536	<u>137 925</u> 117 536
225-102-0136	7.302		1	8100	<u>313 547</u> 178 706	<u>209 338</u> 178 706
225-102-0137	7.403		1	10800	<u>418 129</u> 238 340	<u>279 184</u> 238 340
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>248 136</u> 141 587	<u>165 798</u> 141 587
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>374 587</u> 214 718	<u>251 081</u> 214 718
225-102-0140	8.403		1	12900	<u>504 296</u> 289 453	<u>338 334</u> 289 453
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>317 219</u> 180 718	<u>211 724</u> 180 718

					,	,	,			
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>297 055</u> 277 393	<u>441 924</u> 277 393	<u>397 060</u> 277 393	<u>379 295</u> 277 393	<u>442 827</u> 277 393	<u>296 604</u> 277 393
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>397 599</u> 371 352	<u>590 757</u> 371 352	<u>530 937</u> 371 352	<u>507 251</u> 371 352	<u>591 961</u> 371 352	<u>396 996</u> 371 352
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>240 970</u> 224 770	<u>361 105</u> 224 770	<u>323 901</u> 224 770	<u>309 169</u> 224 770	<u>361 854</u> 224 770	<u>240 596</u> 224 770
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>371 094</u> 346 718	<u>550 119</u> 346 718	<u>494 677</u> 346 718	<u>472 723</u> 346 718	<u>551 235</u> 346 718	<u>370 536</u> 346 718
225-102-0146	1		1	1000	<u>27 268</u> 25 923					<u>27 552</u> 25 923
225-102-0147	2		1	1500	<u>39 176</u> 37 193					<u>39 603</u> 37 193
225-102-0148	3		1	700	<u>20 354</u> 19 388					<u>20 553</u> 19 388
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>134 795</u> 125 627	<u>203 107</u> 125 627	<u>181 951</u> 125 627	<u>173 574</u> 125 627	<u>203 533</u> 125 627	<u>134 582</u> 125 627
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>183 080</u> 170 828	<u>273 770</u> 170 828	<u>245 684</u> 170 828	<u>234 563</u> 170 828	<u>274 336</u> 170 828	<u>182 797</u> 170 828
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>167 592</u> 156 318	<u>251 215</u> 156 318	<u>225 318</u> 156 318	<u>215 063</u> 156 318	<u>251 737</u> 156 318	<u>167 331</u> 156 318

225-102-0142	9.302		1	12300	<u>357 916</u> 277 393	<u>305 775</u> 277 393	<u>344 668</u> 277 393	<u>349 485</u> 277 393	<u>342 848</u> 277 393	<u>327 480</u> 277 393
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>478 746</u> 371 352	<u>409 224</u> 371 352	<u>461 081</u> 371 352	<u>467 505</u> 371 352	<u>458 656</u> 371 352	<u>438 164</u> 371 352
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>291 440</u> 224 770	<u>248 201</u> 224 770	<u>280 454</u> 224 770	<u>284 449</u> 224 770	<u>278 945</u> 224 770	<u>266 200</u> 224 770
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>446 304</u> 346 718	<u>381 870</u> 346 718	<u>429 932</u> 346 718	<u>435 886</u> 346 718	<u>427 684</u> 346 718	<u>408 692</u> 346 718
225-102-0146	1		1	1000		<u>28 298</u> 25 923	<u>31 460</u> 25 923		<u>31 312</u> 25 923	<u>30 062</u> 25 923
225-102-0147	2		1	1500		<u>40 721</u> 37 193	<u>45 464</u> 37 193		<u>45 242</u> 37 193	<u>43 368</u> 37 193
225-102-0148	3		1	700		<u>21 075</u> 19 388	<u>23 288</u> 19 388		<u>23 185</u> 19 388	<u>22 310</u> 19 388
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>163 493</u> 125 627	<u>138 907</u> 125 627	<u>157 246</u> 125 627	<u>159 518</u> 125 627	<u>156 388</u> 125 627	<u>149 141</u> 125 627
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>221 180</u> 170 828	<u>188 539</u> 170 828	<u>212 886</u> 170 828	<u>215 902</u> 170 828	<u>211 747</u> 170 828	<u>202 126</u> 170 828
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>202 723</u> 156 318	<u>172 625</u> 156 318	<u>195 075</u> 156 318	<u>197 856</u> 156 318	<u>194 025</u> 156 318	<u>185 154</u> 156 318

225-102-0142	9.302		1	12300	<u>482 272</u> 277 393	<u>324 029</u> 277 393
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>644 554</u> 371 352	<u>433 564</u> 371 352
225-102-0144	10.201		1	10200	<u>394 565</u> 224 770	<u>263 339</u> 224 770
225-102-0145	10.302		1	15200	<u>599 980</u> 346 718	<u>404 428</u> 346 718
225-102-0146	1		1	1000		<u>29 782</u> 25 923
225-102-0147	2		1	1500		<u>42 947</u> 37 193
225-102-0148	3		1	700		<u>22 114</u> 19 388
225-102-0200	20 13015-2012					
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>222 133</u> 125 627	<u>147 514</u> 125 627
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>299 029</u> 170 828	<u>199 966</u> 170 828
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>274 506</u> 156 318	<u>183 162</u> 156 318

					,	,	,			
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>224 118</u> 209 036	<u>336 008</u> 209 036	<u>301 357</u> 209 036	<u>287 636</u> 209 036	<u>336 706</u> 209 036	<u>223 769</u> 209 036
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>209 469</u> 195 349	<u>314 293</u> 195 349	<u>281 830</u> 195 349	<u>268 975</u> 195 349	<u>314 946</u> 195 349	<u>209 142</u> 195 349
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>280 142</u> 261 374	<u>419 122</u> 261 374	<u>376 081</u> 261 374	<u>359 038</u> 261 374	<u>419 988</u> 261 374	<u>279 709</u> 261 374
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>275 298</u> 256 850	<u>411 922</u> 256 850	<u>369 610</u> 256 850	<u>352 856</u> 256 850	<u>412 774</u> 256 850	<u>274 872</u> 256 850
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>368 105</u> 343 450	<u>550 663</u> 343 450	<u>494 127</u> 343 450	<u>471 740</u> 343 450	<u>551 802</u> 343 450	<u>367 536</u> 343 450
225-102-0209	5		1	4000	<u>93 107</u> 86 781	<u>140 219</u> 86 781	<u>125 629</u> 86 781	<u>119 851</u> 86 781	<u>140 512</u> 86 781	<u>92 960</u> 86 781
225-102-0210	6		1	4600	<u>108 816</u> 101 508	<u>162 995</u> 101 508	<u>146 216</u> 101 508	<u>139 572</u> 101 508	<u>163 333</u> 101 508	<u>108 647</u> 101 508
225-102-0211	7		1	5900	<u>136 450</u> 127 137	<u>205 939</u> 127 137	<u>184 419</u> 127 137	<u>175 898</u> 127 137	<u>206 373</u> 127 137	<u>136 233</u> 127 137
225-102-0212	8		1	7600	<u>180 291</u> 168 206	<u>269 804</u> 168 206	<u>242 082</u> 168 206	<u>231 106</u> 168 206	<u>270 362</u> 168 206	<u>180 012</u> 168 206

225-104.

225-102-0204	2.400		1	9500	<u>271 124</u> 209 036	<u>230 853</u> 209 036	<u>260 892</u> 209 036	<u>264 613</u> 209 036	<u>259 487</u> 209 036	<u>247 616</u> 209 036
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>253 506</u> 195 349	<u>215 778</u> 195 349	<u>243 920</u> 195 349	<u>247 406</u> 195 349	<u>242 604</u> 195 349	<u>231 483</u> 195 349
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>338 529</u> 261 374	<u>288 507</u> 261 374	<u>325 819</u> 261 374	<u>330 441</u> 261 374	<u>324 074</u> 261 374	<u>309 329</u> 261 374
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>332 695</u> 256 850	<u>283 521</u> 256 850	<u>320 200</u> 256 850	<u>324 743</u> 256 850	<u>318 484</u> 256 850	<u>303 990</u> 256 850
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>444 800</u> 343 450	<u>379 093</u> 343 450	<u>428 104</u> 343 450	<u>434 175</u> 343 450	<u>425 812</u> 343 450	<u>406 444</u> 343 450
225-102-0209	5		1	4000	<u>112 899</u> 86 781	<u>95 942</u> 86 781	<u>108 590</u> 86 781	<u>110 157</u> 86 781	<u>107 999</u> 86 781	<u>103 001</u> 86 781
225-102-0210	6		1	4600	<u>131 577</u> 101 508	<u>112 077</u> 101 508	<u>126 622</u> 101 508	<u>128 424</u> 101 508	<u>125 942</u> 101 508	<u>120 194</u> 101 508
225-102-0211	7		1	5900	<u>165 643</u> 127 137	<u>140 632</u> 127 137	<u>159 288</u> 127 137	<u>161 599</u> 127 137	<u>158 415</u> 127 137	<u>151 043</u> 127 137
225-102-0212	8		1	7600	<u>217 896</u> 168 206	<u>185 679</u> 168 206	<u>209 710</u> 168 206	<u>212 687</u> 168 206	<u>208 586</u> 168 206	<u>199 090</u> 168 206

225-102-0204	2.400		1	9500	<u>367 171</u> 209 036	<u>244 952</u> 209 036
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>343 487</u> 195 349	<u>228 987</u> 195 349
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>457 830</u> 261 374	<u>306 020</u> 261 374
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>449 973</u> 256 850	<u>300 736</u> 256 850
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>601 508</u> 343 450	<u>402 097</u> 343 450
225-102-0209	5		1	4000	<u>153 340</u> 86 781	<u>101 879</u> 86 781
225-102-0210	6		1	4600	<u>178 084</u> 101 508	<u>118 904</u> 101 508
225-102-0211	7		1	5900	<u>225 293</u> 127 137	<u>149 388</u> 127 137
225-102-0212	8		1	7600	<u>294 734</u> 168 206	<u>196 958</u> 168 206

					,	,	,			
225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>22 884</u> 21 986	<u>27 596</u> 21 986	<u>26 137</u> 21 986	<u>25 559</u> 21 986	<u>27 625</u> 21 986	<u>22 870</u> 21 986
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>49 288</u> 47 759	<u>55 177</u> 47 759	<u>53 353</u> 47 759	<u>52 631</u> 47 759	<u>55 214</u> 47 759	<u>49 270</u> 47 759
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>63 370</u> 60 890	<u>76 326</u> 60 890	<u>72 314</u> 60 890	<u>70 725</u> 60 890	<u>76 407</u> 60 890	<u>63 330</u> 60 890
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>88 845</u> 85 303	<u>107 690</u> 85 303	<u>101 854</u> 85 303	<u>99 543</u> 85 303	<u>107 807</u> 85 303	<u>88 786</u> 85 303
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>118 013</u> 113 337	<u>142 747</u> 113 337	<u>135 087</u> 113 337	<u>132 054</u> 113 337	<u>142 901</u> 113 337	<u>117 936</u> 113 337
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>113 062</u> 108 482	<u>137 795</u> 108 482	<u>130 135</u> 108 482	<u>127 102</u> 108 482	<u>137 949</u> 108 482	<u>81 894</u> 78 650
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>226 123</u> 216 964	<u>275 590</u> 216 964	<u>260 271</u> 216 964	<u>254 205</u> 216 964	<u>275 899</u> 216 964	<u>150 834</u> 145 095
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>56 460</u> 54 543					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>84 227</u> 81 361					

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>24 864</u> 21 986	<u>23 168</u> 21 986	<u>24 433</u> 21 986	<u>24 589</u> 21 986	<u>24 374</u> 21 986	<u>23 874</u> 21 986
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>51 762</u> 47 759	<u>49 643</u> 47 759	<u>51 224</u> 47 759	<u>51 419</u> 47 759	<u>51 150</u> 47 759	<u>50 525</u> 47 759
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>68 813</u> 60 890	<u>64 150</u> 60 890	<u>67 628</u> 60 890	<u>68 059</u> 60 890	<u>67 465</u> 60 890	<u>66 091</u> 60 890
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>96 762</u> 85 303	<u>89 979</u> 85 303	<u>95 039</u> 85 303	<u>95 665</u> 85 303	<u>94 802</u> 85 303	<u>92 803</u> 85 303
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>128 404</u> 113 337	<u>119 502</u> 113 337	<u>126 142</u> 113 337	<u>126 965</u> 113 337	<u>125 832</u> 113 337	<u>123 208</u> 113 337
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>123 452</u> 108 482	<u>83 518</u> 78 650	<u>87 897</u> 78 650	<u>122 013</u> 108 482	<u>87 674</u> 78 650	<u>85 763</u> 78 650
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>246 905</u> 216 964	<u>153 242</u> 145 095	<u>160 940</u> 145 095	<u>244 026</u> 216 964	<u>160 563</u> 145 095	<u>157 339</u> 145 095
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						

225-104-0100	30 224547-2016					
225-104-0104	1-100		1	400	<u>28 908</u> 21 986	<u>23 762</u> 21 986
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>56 817</u> 47 759	<u>50 385</u> 47 759
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>79 934</u> 60 890	<u>65 782</u> 60 890
225-104-0125	4-150 (13)		1	1600	<u>112 938</u> 85 303	<u>92 354</u> 85 303
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>149 636</u> 113 337	<u>122 619</u> 113 337
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>144 684</u> 108 482	<u>85 334</u> 78 650
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>289 368</u> 216 964	<u>156 615</u> 145 095
225-104-0200	30 24547-2016					
225-104-0201	1.100		1	1000		
225-104-0202	1.150		1	1500		

					,	,	,			
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>62 826</u> 60 244	<u>76 959</u> 60 244	<u>72 582</u> 60 244	<u>70 849</u> 60 244	<u>77 047</u> 60 244	<u>62 782</u> 60 244
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>101 070</u> 97 631					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>125 651</u> 120 488	<u>153 918</u> 120 488	<u>145 164</u> 120 488	<u>141 698</u> 120 488	<u>154 095</u> 120 488	<u>125 563</u> 120 488
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>129 148</u> 124 753					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>173 502</u> 167 589					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>87 134</u> 83 513	<u>107 157</u> 83 513	<u>100 956</u> 83 513	<u>98 501</u> 83 513	<u>107 282</u> 83 513	<u>87 072</u> 83 513
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>145 993</u> 141 025					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>174 383</u> 167 026	<u>215 606</u> 167 026	<u>202 840</u> 167 026	<u>197 784</u> 167 026	<u>215 863</u> 167 026	<u>174 255</u> 167 026
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>102 453</u> 98 744					
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>205 767</u> 198 249					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>122 677</u> 117 572	<u>150 945</u> 117 572	<u>142 190</u> 117 572	<u>138 724</u> 117 572	<u>151 121</u> 117 572	<u>122 589</u> 117 572

225-104-0205	2.100		1	1200	<u>68 763</u> 60 244	<u>63 676</u> 60 244	<u>67 471</u> 60 244	<u>67 941</u> 60 244	<u>67 293</u> 60 244	<u>65 794</u> 60 244
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>137 527</u> 120 488	<u>127 353</u> 120 488	<u>134 941</u> 120 488	<u>135 881</u> 120 488	<u>134 586</u> 120 488	<u>131 588</u> 120 488
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>95 546</u> 83 513	<u>88 339</u> 83 513	<u>93 715</u> 83 513	<u>94 381</u> 83 513	<u>93 463</u> 83 513	<u>91 339</u> 83 513
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>191 701</u> 167 026	<u>176 864</u> 167 026	<u>187 931</u> 167 026	<u>189 302</u> 167 026	<u>187 414</u> 167 026	<u>183 040</u> 167 026
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>134 553</u> 117 572	<u>124 379</u> 117 572	<u>131 968</u> 117 572	<u>132 908</u> 117 572	<u>131 613</u> 117 572	<u>128 614</u> 117 572

225-104-0205	2.100		1	1200	<u>80 896</u> 60 244	<u>65 457</u> 60 244
225-104-0206	2.150		1	1800		
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>161 791</u> 120 488	<u>130 914</u> 120 488
225-104-0210	3.150		1	2300		
225-104-0211	3.200		1	3100		
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>112 733</u> 83 513	<u>90 862</u> 83 513
225-104-0214	4.150		1	2600		
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>227 087</u> 167 026	<u>182 059</u> 167 026
225-104-0217	5.100		1	2100		
225-104-0219	5.200		1	4300		
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>158 817</u> 117 572	<u>127 941</u> 117 572

					,	,	,			
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>245 355</u> 235 144	<u>301 889</u> 235 144	<u>284 381</u> 235 144	<u>277 448</u> 235 144	<u>302 242</u> 235 144	<u>245 179</u> 235 144
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>224 460</u> 217 386					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>274 173</u> 264 828					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>369 294</u> 356 707					
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>208 291</u> 199 707	<u>255 402</u> 199 707	<u>240 812</u> 199 707	<u>235 035</u> 199 707	<u>255 696</u> 199 707	<u>208 144</u> 199 707
225-104-0233	9.200		1	8100	<u>416 696</u> 399 413	<u>512 098</u> 399 413	<u>482 553</u> 399 413	<u>470 854</u> 399 413	<u>512 692</u> 399 413	<u>416 399</u> 399 413
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>106 315</u> 102 611					
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>82 677</u> 80 003					<u>83 047</u> 80 003
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>112 749</u> 108 999					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>131 406</u> 126 804					

225-104-0223	6.200		1	4800	<u>269 105</u> 235 144	<u>248 758</u> 235 144	<u>263 935</u> 235 144	<u>265 815</u> 235 144	<u>263 225</u> 235 144	<u>257 228</u> 235 144
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>228 083</u> 199 707	<u>211 126</u> 199 707	<u>223 774</u> 199 707	<u>225 341</u> 199 707	<u>223 183</u> 199 707	<u>218 185</u> 199 707
225-104-0233	9.200		1	8100	<u>456 775</u> 399 413	<u>422 438</u> 399 413	<u>448 050</u> 399 413	<u>451 223</u> 399 413	<u>446 852</u> 399 413	<u>436 732</u> 399 413
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300		<u>84 016</u> 80 003	<u>88 127</u> 80 003		<u>87 935</u> 80 003	<u>86 310</u> 80 003
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						

225-104-0223	6.200		1	4800	<u>317 635</u> 235 144	<u>255 881</u> 235 144
225-104-0225	7.100		1	3300		
225-104-0226	7.150		1	4900		
225-104-0227	7.200		1	6600		
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>268 524</u> 199 707	<u>217 063</u> 199 707
225-104-0233	9.200		1	8100	<u>538 668</u> 399 413	<u>434 459</u> 399 413
225-104-0240	19.200		1	2000		
225-104-0300	30 24547-2016					
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300		<u>85 946</u> 80 003
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900		
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500		

					,	,	,			
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>226 792</u> 219 186					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>137 665</u> 131 928	<u>169 465</u> 131 928	<u>159 617</u> 131 928	<u>155 717</u> 131 928	<u>169 663</u> 131 928	<u>137 566</u> 131 928
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>202 117</u> 193 654	<u>249 229</u> 193 654	<u>234 639</u> 193 654	<u>228 862</u> 193 654	<u>249 523</u> 193 654	<u>201 970</u> 193 654
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>285 292</u> 273 511	<u>350 071</u> 273 511	<u>330 009</u> 273 511	<u>322 066</u> 273 511	<u>350 475</u> 273 511	<u>285 090</u> 273 511
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>439 931</u> 421 742	<u>540 044</u> 421 742	<u>509 040</u> 421 742	<u>496 763</u> 421 742	<u>540 668</u> 421 742	<u>439 619</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>136 204</u> 130 721	<u>165 649</u> 130 721	<u>156 530</u> 130 721	<u>152 919</u> 130 721	<u>165 833</u> 130 721	<u>136 112</u> 130 721
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>253 049</u> 242 575	<u>310 761</u> 242 575	<u>292 888</u> 242 575	<u>285 811</u> 242 575	<u>311 121</u> 242 575	<u>252 869</u> 242 575
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>112 307</u> 108 728					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>117 079</u> 112 758	<u>138 279</u> 112 758	<u>131 714</u> 112 758	<u>129 114</u> 112 758	<u>138 411</u> 112 758	<u>117 013</u> 112 758

225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>151 024</u> 131 928	<u>139 579</u> 131 928	<u>148 116</u> 131 928	<u>149 174</u> 131 928	<u>147 717</u> 131 928	<u>144 343</u> 131 928
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>221 909</u> 193 654	<u>204 953</u> 193 654	<u>217 601</u> 193 654	<u>219 168</u> 193 654	<u>217 009</u> 193 654	<u>212 011</u> 193 654
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>312 506</u> 273 511	<u>289 191</u> 273 511	<u>306 582</u> 273 511	<u>308 736</u> 273 511	<u>305 769</u> 273 511	<u>298 896</u> 273 511
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>481 989</u> 421 742	<u>445 957</u> 421 742	<u>472 834</u> 421 742	<u>476 163</u> 421 742	<u>471 577</u> 421 742	<u>460 956</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>148 574</u> 130 721	<u>137 976</u> 130 721	<u>145 881</u> 130 721	<u>146 861</u> 130 721	<u>145 512</u> 130 721	<u>142 388</u> 130 721
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>277 295</u> 242 575	<u>256 523</u> 242 575	<u>272 017</u> 242 575	<u>273 936</u> 242 575	<u>271 292</u> 242 575	<u>265 170</u> 242 575
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>125 985</u> 112 758	<u>118 355</u> 112 758	<u>124 046</u> 112 758	<u>124 751</u> 112 758	<u>123 780</u> 112 758	<u>121 531</u> 112 758

225-104-0304	17-132 (76)		1	3900		
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>178 322</u> 131 928	<u>143 586</u> 131 928
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>262 350</u> 193 654	<u>210 889</u> 193 654
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>368 112</u> 273 511	<u>297 354</u> 273 511
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>567 926</u> 421 742	<u>458 572</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016					
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>173 850</u> 130 721	<u>141 687</u> 130 721
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>326 835</u> 242 575	<u>263 795</u> 242 575
225-104-0500	30, 35 24547-2016					
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700		
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>144 184</u> 112 758	<u>121 026</u> 112 758

					,	,	,			
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>145 349</u> 140 249	<u>168 905</u> 140 249	<u>161 610</u> 140 249	<u>158 722</u> 140 249	<u>169 052</u> 140 249	<u>145 276</u> 140 249
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>126 013</u> 121 292	<u>149 569</u> 121 292	<u>142 274</u> 121 292	<u>139 385</u> 121 292	<u>149 716</u> 121 292	<u>125 939</u> 121 292
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>142 314</u> 136 936	<u>169 403</u> 136 936	<u>161 014</u> 136 936	<u>157 692</u> 136 936	<u>169 572</u> 136 936	<u>142 230</u> 136 936
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>283 182</u> 273 903					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>195 741</u> 189 797					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>201 676</u> 195 453					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>189 226</u> 181 916	<u>226 915</u> 181 916	<u>215 243</u> 181 916	<u>210 621</u> 181 916	<u>227 150</u> 181 916	<u>189 108</u> 181 916
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>404 446</u> 391 332					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>262 450</u> 252 804	<u>309 562</u> 252 804	<u>294 972</u> 252 804	<u>289 195</u> 252 804	<u>309 856</u> 252 804	<u>262 303</u> 252 804
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>506 982</u> 490 561					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>222 779</u> 214 474	<u>264 002</u> 214 474	<u>251 236</u> 214 474	<u>246 181</u> 214 474	<u>264 259</u> 214 474	<u>222 651</u> 214 474

225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>155 245</u> 140 249	<u>146 767</u> 140 249	<u>153 091</u> 140 249	<u>153 874</u> 140 249	<u>152 795</u> 140 249	<u>150 296</u> 140 249
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>135 909</u> 121 292	<u>127 431</u> 121 292	<u>133 755</u> 121 292	<u>134 538</u> 121 292	<u>133 459</u> 121 292	<u>130 960</u> 121 292
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>153 695</u> 136 936	<u>143 945</u> 136 936	<u>151 217</u> 136 936	<u>152 118</u> 136 936	<u>150 877</u> 136 936	<u>148 003</u> 136 936
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>205 059</u> 181 916	<u>191 494</u> 181 916	<u>201 613</u> 181 916	<u>202 866</u> 181 916	<u>201 139</u> 181 916	<u>197 141</u> 181 916
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>282 242</u> 252 804	<u>265 286</u> 252 804	<u>277 934</u> 252 804	<u>279 500</u> 252 804	<u>277 342</u> 252 804	<u>272 344</u> 252 804
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>240 098</u> 214 474	<u>225 261</u> 214 474	<u>236 328</u> 214 474	<u>237 698</u> 214 474	<u>235 810</u> 214 474	<u>231 437</u> 214 474

225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>175 466</u> 140 249	<u>149 735</u> 140 249
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>156 129</u> 121 292	<u>130 399</u> 121 292
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>176 948</u> 136 936	<u>147 358</u> 136 936
225-104-0510	5.200		1	4600		
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600		
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800		
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>237 412</u> 181 916	<u>196 243</u> 181 916
225-104-0516	8.200		1	6400		
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>322 683</u> 252 804	<u>271 222</u> 252 804
225-104-0518	9.200		1	8000		
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>275 483</u> 214 474	<u>230 455</u> 214 474

					,	,	,			
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>468 748</u> 453 887					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>286 073</u> 275 739	<u>335 541</u> 275 739	<u>320 221</u> 275 739	<u>314 155</u> 275 739	<u>335 849</u> 275 739	<u>285 919</u> 275 739
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>376 875</u> 364 949					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>270 895</u> 260 633	<u>322 717</u> 260 633	<u>306 668</u> 260 633	<u>300 313</u> 260 633	<u>323 041</u> 260 633	<u>196 431</u> 189 688
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>378 021</u> 364 084	<u>446 333</u> 364 084	<u>425 178</u> 364 084	<u>416 801</u> 364 084	<u>446 759</u> 364 084	<u>377 808</u> 364 084
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>733 062</u> 709 292					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>522 464</u> 505 902					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>985 843</u> 953 876					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>422 411</u> 409 106					
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>492 862</u> 474 198	<u>587 086</u> 474 198	<u>557 905</u> 474 198	<u>546 351</u> 474 198	<u>587 673</u> 474 198	<u>492 568</u> 474 198
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>908 077</u> 879 022	<u>1 025 857</u> 879 022	<u>989 381</u> 879 022	<u>974 938</u> 879 022	<u>1 026 591</u> 879 022	<u>907 710</u> 879 022

225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>306 855</u> 275 739	<u>289 051</u> 275 739	<u>302 331</u> 275 739	<u>303 976</u> 275 739	<u>301 710</u> 275 739	<u>296 462</u> 275 739
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>292 666</u> 260 633	<u>198 913</u> 189 688	<u>206 927</u> 189 688	<u>289 650</u> 260 633	<u>206 535</u> 189 688	<u>203 186</u> 189 688
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>406 720</u> 364 084	<u>382 133</u> 364 084	<u>400 473</u> 364 084	<u>402 744</u> 364 084	<u>399 615</u> 364 084	<u>392 368</u> 364 084
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>532 446</u> 474 198	<u>498 533</u> 474 198	<u>523 829</u> 474 198	<u>526 963</u> 474 198	<u>522 646</u> 474 198	<u>512 650</u> 474 198
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>957 557</u> 879 022	<u>915 166</u> 879 022	<u>946 786</u> 879 022	<u>950 703</u> 879 022	<u>945 307</u> 879 022	<u>932 812</u> 879 022

225-104-0520	10.200		1	7000		
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>349 318</u> 275 739	<u>295 284</u> 275 739
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600		
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>337 151</u> 260 633	<u>202 435</u> 189 688
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>465 359</u> 364 084	<u>390 741</u> 364 084
225-104-0528	14.200		1	11600		
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800		
225-104-0530	15.200		1	15600		
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200		
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>613 328</u> 474 198	<u>510 406</u> 474 198
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>1 058 660</u> 879 022	<u>930 007</u> 879 022

					,	,	,			
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>602 190</u> 580 144	<u>709 369</u> 580 144	<u>676 176</u> 580 144	<u>663 033</u> 580 144	<u>710 037</u> 580 144	<u>457 267</u> 442 851
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>826 619</u> 799 161	<u>944 398</u> 799 161	<u>907 923</u> 799 161	<u>893 480</u> 799 161	<u>945 133</u> 799 161	<u>624 330</u> 606 148
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 945 580</u> 1 892 019	<u>2 106 938</u> 1 892 019	<u>2 056 967</u> 1 892 019	<u>2 037 180</u> 1 892 019	<u>2 107 944</u> 1 892 019	<u>1 945 077</u> 1 892 019
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>148 862</u> 144 404					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>168 952</u> 163 695					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>233 854</u> 226 758					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>306 640</u> 297 469					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>377 147</u> 365 864					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>170 785</u> 164 174	<u>204 941</u> 164 174	<u>194 364</u> 164 174	<u>190 175</u> 164 174	<u>205 154</u> 164 174	<u>170 679</u> 164 174
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>236 001</u> 227 211	<u>279 580</u> 227 211	<u>266 084</u> 227 211	<u>260 740</u> 227 211	<u>279 851</u> 227 211	<u>235 865</u> 227 211

225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>647 217</u> 580 144	<u>461 501</u> 442 851	<u>476 947</u> 442 851	<u>640 979</u> 580 144	<u>476 207</u> 442 851	<u>469 922</u> 442 851
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>876 099</u> 799 161	<u>628 900</u> 606 148	<u>645 768</u> 606 148	<u>869 245</u> 799 161	<u>644 962</u> 606 148	<u>638 115</u> 606 148
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 013 368</u> 1 892 019	<u>1 955 292</u> 1 892 019	<u>1 998 611</u> 1 892 019	<u>2 003 977</u> 1 892 019	<u>1 996 585</u> 1 892 019	<u>1 979 467</u> 1 892 019
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>185 135</u> 164 174	<u>172 841</u> 164 174	<u>182 011</u> 164 174	<u>183 147</u> 164 174	<u>181 582</u> 164 174	<u>177 959</u> 164 174
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>254 309</u> 227 211	<u>238 624</u> 227 211	<u>250 324</u> 227 211	<u>251 773</u> 227 211	<u>249 776</u> 227 211	<u>245 153</u> 227 211

225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>739 220</u> 580 144	<u>468 511</u> 442 851
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>977 202</u> 799 161	<u>636 577</u> 606 148
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 151 878</u> 1 892 019	<u>1 975 624</u> 1 892 019
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900		
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400		
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100		
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900		
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800		
225-104-0600	30, 35 24547-2016					
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>214 454</u> 164 174	<u>177 145</u> 164 174
225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>291 717</u> 227 211	<u>244 115</u> 227 211

					,	,	,			
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>123 301</u> 118 521	<u>148 035</u> 118 521	<u>140 375</u> 118 521	<u>137 342</u> 118 521	<u>148 189</u> 118 521	<u>123 224</u> 118 521
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>156 234</u> 151 065					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>189 746</u> 182 200	<u>229 791</u> 182 200	<u>217 389</u> 182 200	<u>212 479</u> 182 200	<u>230 040</u> 182 200	<u>189 621</u> 182 200
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>249 889</u> 240 039	<u>301 712</u> 240 039	<u>285 663</u> 240 039	<u>279 308</u> 240 039	<u>302 035</u> 240 039	<u>249 728</u> 240 039
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>309 737</u> 297 476	<u>374 516</u> 297 476	<u>354 454</u> 297 476	<u>346 510</u> 297 476	<u>374 919</u> 297 476	<u>309 535</u> 297 476
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>432 486</u> 415 568	<u>520 820</u> 415 568	<u>493 464</u> 415 568	<u>482 631</u> 415 568	<u>521 371</u> 415 568	<u>432 210</u> 415 568
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>647 193</u> 623 366	<u>763 795</u> 623 366	<u>727 684</u> 623 366	<u>713 385</u> 623 366	<u>764 522</u> 623 366	<u>646 830</u> 623 366

225-105.

					,	,	,			
					,	,	,			

225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>133 692</u> 118 521	<u>124 790</u> 118 521	<u>131 430</u> 118 521	<u>132 253</u> 118 521	<u>131 120</u> 118 521	<u>128 496</u> 118 521
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>206 569</u> 182 200	<u>192 156</u> 182 200	<u>202 907</u> 182 200	<u>204 239</u> 182 200	<u>202 404</u> 182 200	<u>198 156</u> 182 200
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>271 660</u> 240 039	<u>253 008</u> 240 039	<u>266 921</u> 240 039	<u>268 644</u> 240 039	<u>266 270</u> 240 039	<u>260 773</u> 240 039
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>336 951</u> 297 476	<u>313 636</u> 297 476	<u>331 027</u> 297 476	<u>333 181</u> 297 476	<u>330 213</u> 297 476	<u>323 341</u> 297 476
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>469 596</u> 415 568	<u>437 802</u> 415 568	<u>461 517</u> 415 568	<u>464 455</u> 415 568	<u>460 408</u> 415 568	<u>451 037</u> 415 568
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>696 178</u> 623 366	<u>654 211</u> 623 366	<u>685 515</u> 623 366	<u>689 393</u> 623 366	<u>684 051</u> 623 366	<u>671 681</u> 623 366

				,		,					
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>154 924</u> 118 521	<u>127 907</u> 118 521
225-104-0607	33 (102)		1	2600		
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>240 944</u> 182 200	<u>197 202</u> 182 200
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>316 145</u> 240 039	<u>259 538</u> 240 039
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>392 557</u> 297 476	<u>321 798</u> 297 476
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>545 423</u> 415 568	<u>448 933</u> 415 568
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>796 270</u> 623 366	<u>668 904</u> 623 366

--	--	--	--	--	--	--

					,					
					,					
					,					
225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>57 380</u> 54 715	<u>40 610</u> 37 745	<u>51 847</u> 45 606	<u>48 034</u> 37 745	<u>47 753</u> 37 745	<u>45 379</u> 37 745
225-105-0103	5		1	1400	<u>44 588</u> 42 579	<u>31 515</u> 29 373	<u>40 127</u> 35 490	<u>36 986</u> 29 373	<u>36 779</u> 29 373	<u>35 030</u> 29 373
225-105-0107	8		1	2900	<u>65 911</u> 62 269	<u>41 353</u> 39 552	<u>43 036</u> 39 552	<u>45 152</u> 39 552	<u>45 018</u> 39 552	<u>43 819</u> 39 552
225-105-0109	9		1	2200	<u>69 447</u> 66 303	<u>49 097</u> 45 738	<u>62 540</u> 55 264	<u>57 693</u> 45 738	<u>57 368</u> 45 738	<u>54 619</u> 45 738
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>44 731</u> 42 638	<u>38 525</u> 36 137	<u>42 625</u> 37 884	<u>44 387</u> 36 137	<u>44 165</u> 36 137	<u>42 291</u> 36 137
225-105-0203	26		1	2200	<u>63 446</u> 60 420	<u>54 674</u> 51 206	<u>60 599</u> 53 682	<u>63 271</u> 51 206	<u>62 946</u> 51 206	<u>60 197</u> 51 206
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>82 280</u> 77 854	<u>70 645</u> 67 404	<u>72 419</u> 67 404	<u>77 429</u> 67 404	<u>77 178</u> 67 404	<u>75 016</u> 67 404

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>44 846</u> 37 745					
225-105-0103	5		1	1400	<u>34 637</u> 29 373					
225-105-0107	8		1	2900	<u>43 550</u> 39 552					
225-105-0109	9		1	2200	<u>54 002</u> 45 738					
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>41 870</u> 36 137					
225-105-0203	26		1	2200	<u>59 580</u> 51 206					
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>74 531</u> 67 404	<u>111 725</u> 77 854	<u>102 606</u> 77 854	<u>98 995</u> 77 854	<u>111 908</u> 77 854	<u>94 650</u> 77 854

225-105-0100	30 13015-2012					
225-105-0101	4		1	1900		
225-105-0103	5		1	1400		
225-105-0107	8		1	2900		
225-105-0109	9		1	2200		
225-105-0200	30 13015-2012					
225-105-0201	24		1	1500		
225-105-0203	26		1	2200		
225-105-0300	30 13015-2012					
225-105-0301	1		1	2500	$\frac{92\,936}{77\,854}$	$\frac{119\,926}{77\,854}$

					,					
					,					
					,					
225-105-0302	264		1	3800	<u>125 105</u> 118 377	<u>110 476</u> 105 745	<u>112 734</u> 105 745	<u>119 800</u> 105 745	<u>119 452</u> 105 745	<u>116 478</u> 105 745
225-105-0303	267		1	5000	<u>159 898</u> 151 138	<u>140 760</u> 134 782	<u>143 465</u> 134 782	<u>152 429</u> 134 782	<u>151 992</u> 134 782	<u>148 269</u> 134 782

225-107.

					,						
					,						
					,						
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>14 942</u> 14 406	<u>15 028</u> 14 406	<u>15 251</u> 14 406	<u>16 200</u> 14 406	<u>16 155</u> 14 406	<u>15 781</u> 14 406	<u>15 696</u> 14 406
225-107-0102	19		1	500	<u>27 439</u> 26 496	<u>27 581</u> 26 496	<u>27 954</u> 26 496	<u>29 535</u> 26 496	<u>29 461</u> 26 496	<u>28 836</u> 26 496	<u>28 696</u> 26 496
225-107-0103	20		1	600	<u>34 895</u> 33 725	<u>35 066</u> 33 725	<u>35 513</u> 33 725	<u>37 411</u> 33 725	<u>37 322</u> 33 725	<u>36 572</u> 33 725	<u>36 404</u> 33 725

225-105-0302	264		1	3800	<u>115 811</u> 105 745	<u>169 861</u> 118 377	<u>156 000</u> 118 377	<u>150 512</u> 118 377	<u>170 140</u> 118 377	<u>143 907</u> 118 377
225-105-0303	267		1	5000	<u>147 433</u> 134 782	<u>218 788</u> 151 138	<u>200 551</u> 151 138	<u>193 329</u> 151 138	<u>219 155</u> 151 138	<u>184 639</u> 151 138

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300						
225-107-0102	19		1	500						
225-107-0103	20		1	600						

225-105-0302	264		1	3800	<u>141 302</u> 118 377	<u>182 326</u> 118 377
225-105-0303	267		1	5000	<u>181 211</u> 151 138	<u>235 190</u> 151 138

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012				
225-107-0101	18		1	300	
225-107-0102	19		1	500	
225-107-0103	20		1	600	

					,						
					,						
					,						
225-107-0104	42		1	2000	<u>77 266</u> 74 131	<u>77 835</u> 74 131	<u>79 326</u> 74 131	<u>85 650</u> 74 131	<u>85 354</u> 74 131	<u>82 855</u> 74 131	<u>82 294</u> 74 131
225-107-0105	43		1	1500	<u>59 153</u> 56 778	<u>59 580</u> 56 778	<u>60 698</u> 56 778	<u>65 441</u> 56 778	<u>65 220</u> 56 778	<u>63 345</u> 56 778	<u>62 925</u> 56 778
225-107-0106	44		1	1300	<u>49 870</u> 47 839	<u>50 240</u> 47 839	<u>51 209</u> 47 839	<u>55 320</u> 47 839	<u>55 127</u> 47 839	<u>53 503</u> 47 839	<u>53 138</u> 47 839
225-107-0107	45		1	1100	<u>44 337</u> 42 576	<u>44 650</u> 42 576	<u>45 470</u> 42 576	<u>48 948</u> 42 576	<u>48 785</u> 42 576	<u>47 411</u> 42 576	<u>47 102</u> 42 576
225-107-0108	46		1	1000	<u>37 879</u> 36 327	<u>38 164</u> 36 327	<u>38 910</u> 36 327	<u>42 072</u> 36 327	<u>41 924</u> 36 327	<u>40 674</u> 36 327	<u>40 394</u> 36 327
225-107-0109	1		1	1000	<u>38 322</u> 36 445	<u>38 285</u> 36 445	<u>39 031</u> 36 445	<u>42 193</u> 36 445	<u>42 045</u> 36 445	<u>40 795</u> 36 445	<u>40 515</u> 36 445
225-107-0110	2		1	1300	<u>49 602</u> 47 167	<u>49 554</u> 47 167	<u>50 524</u> 47 167	<u>54 634</u> 47 167	<u>54 442</u> 47 167	<u>52 818</u> 47 167	<u>52 453</u> 47 167
225-107-0111	3		1	1600	<u>57 360</u> 54 435	<u>57 301</u> 54 435	<u>58 494</u> 54 435	<u>63 554</u> 54 435	<u>63 317</u> 54 435	<u>61 318</u> 54 435	<u>60 869</u> 54 435
225-107-0112	4		1	1100	<u>43 697</u> 41 603	<u>43 657</u> 41 603	<u>44 477</u> 41 603	<u>47 955</u> 41 603	<u>47 793</u> 41 603	<u>46 418</u> 41 603	<u>46 110</u> 41 603
225-107-0113	5		1	1500	<u>57 232</u> 54 422	<u>57 176</u> 54 422	<u>58 295</u> 54 422	<u>63 038</u> 54 422	<u>62 816</u> 54 422	<u>60 942</u> 54 422	<u>60 521</u> 54 422
225-107-0114	11		1	300	<u>13 295</u> 12 697	<u>13 284</u> 12 697	<u>13 508</u> 12 697	<u>14 456</u> 12 697	<u>14 412</u> 12 697	<u>14 037</u> 12 697	<u>13 953</u> 12 697

225-107-0104	42		1	2000						
225-107-0105	43		1	1500						
225-107-0106	44		1	1300						
225-107-0107	45		1	1100						
225-107-0108	46		1	1000						
225-107-0109	1		1	1000	<u>50 100</u> 36 445	<u>46 452</u> 36 445	<u>45 008</u> 36 445	<u>50 173</u> 36 445	<u>43 270</u> 36 445	<u>42 584</u> 36 445
225-107-0110	2		1	1300	<u>64 914</u> 47 167	<u>60 172</u> 47 167	<u>58 294</u> 47 167	<u>65 009</u> 47 167	<u>56 035</u> 47 167	<u>55 144</u> 47 167
225-107-0111	3		1	1600	<u>76 205</u> 54 435	<u>70 369</u> 54 435	<u>68 058</u> 54 435	<u>76 322</u> 54 435	<u>65 277</u> 54 435	<u>64 180</u> 54 435
225-107-0112	4		1	1100	<u>56 653</u> 41 603	<u>52 641</u> 41 603	<u>51 052</u> 41 603	<u>56 734</u> 41 603	<u>49 140</u> 41 603	<u>48 386</u> 41 603
225-107-0113	5		1	1500	<u>74 898</u> 54 422	<u>69 427</u> 54 422	<u>67 261</u> 54 422	<u>75 009</u> 54 422	<u>64 654</u> 54 422	<u>63 625</u> 54 422
225-107-0114	11		1	300	<u>16 829</u> 12 697	<u>15 734</u> 12 697	<u>15 301</u> 12 697	<u>16 851</u> 12 697	<u>14 780</u> 12 697	<u>14 574</u> 12 697

225-107-0104	42		1	2000	
225-107-0105	43		1	1500	
225-107-0106	44		1	1300	
225-107-0107	45		1	1100	
225-107-0108	46		1	1000	
225-107-0109	1		1	1000	<u>53 380</u> 36 445
225-107-0110	2		1	1300	<u>69 178</u> 47 167
225-107-0111	3		1	1600	<u>81 453</u> 54 435
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 261</u> 41 603
225-107-0113	5		1	1500	<u>79 819</u> 54 422
225-107-0114	11		1	300	<u>17 813</u> 12 697

					,						
					,						
					,						
225-107-0115	12		1	500	<u>25 120</u> 24 065	<u>25 102</u> 24 065	<u>25 474</u> 24 065	<u>27 055</u> 24 065	<u>26 982</u> 24 065	<u>26 357</u> 24 065	<u>26 217</u> 24 065
225-107-0116	13		1	600	<u>31 256</u> 29 968	<u>31 234</u> 29 968	<u>31 681</u> 29 968	<u>33 579</u> 29 968	<u>33 490</u> 29 968	<u>32 740</u> 29 968	<u>32 572</u> 29 968
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0205	1-16		1	400	<u>11 825</u> 11 269						
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>12 567</u> 11 843	<u>12 552</u> 11 843	<u>12 868</u> 11 843	<u>14 212</u> 11 843	<u>14 149</u> 11 843	<u>13 618</u> 11 843	<u>13 499</u> 11 843

225-109.

					,						
					,						
					,						
225-109-0100	20	13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>79 524</u> 75 490	<u>105 436</u> 75 490	<u>97 411</u> 75 490	<u>94 234</u> 75 490	<u>105 597</u> 75 490	<u>79 444</u> 75 490	

225-107-0115	12		1	500	<u>31 009</u> 24 065	<u>29 185</u> 24 065	<u>28 463</u> 24 065	<u>31 046</u> 24 065	<u>27 594</u> 24 065	<u>27 251</u> 24 065
225-107-0116	13		1	600	<u>38 323</u> 29 968	<u>36 134</u> 29 968	<u>35 268</u> 29 968	<u>38 367</u> 29 968	<u>34 225</u> 29 968	<u>33 814</u> 29 968
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0205	1-16		1	400						
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>17 573</u> 11 843	<u>16 023</u> 11 843	<u>15 409</u> 11 843	<u>17 604</u> 11 843	<u>14 670</u> 11 843	<u>14 379</u> 11 843

225-109-0100	20									
225-109-0101	1		1	2200	<u>90 410</u> 75 490	<u>81 084</u> 75 490	<u>88 040</u> 75 490	<u>88 902</u> 75 490	<u>87 715</u> 75 490	<u>84 966</u> 75 490

8.04-08-2021

225-107-0115	12		1	500	<u>32 649</u> 24 065
225-107-0116	13		1	600	<u>40 291</u> 29 968
225-107-0200	13015-2012				
225-107-0205	1-16		1	400	
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>18 967</u> 11 843

225-109-0100	20	13015-2012				
225-109-0101	1		1	2200	<u>112 652</u> 75 490	<u>84 349</u> 75 490

					,	,	,			
225-109-0102	2		1	2900	<u>98 880</u> 93 679	<u>133 036</u> 93 679	<u>122 458</u> 93 679	<u>118 270</u> 93 679	<u>133 249</u> 93 679	<u>98 774</u> 93 679
225-109-0103	3		1	5200	<u>173 448</u> 164 197	<u>234 693</u> 164 197	<u>215 726</u> 164 197	<u>208 215</u> 164 197	<u>235 075</u> 164 197	<u>173 257</u> 164 197
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>91 044</u> 86 447	<u>120 489</u> 86 447	<u>111 370</u> 86 447	<u>107 760</u> 86 447	<u>120 673</u> 86 447	<u>90 953</u> 86 447
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>111 765</u> 106 087	<u>148 277</u> 106 087	<u>136 970</u> 106 087	<u>132 492</u> 106 087	<u>148 505</u> 106 087	<u>111 652</u> 106 087
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>143 125</u> 135 594	<u>192 592</u> 135 594	<u>177 273</u> 135 594	<u>171 207</u> 135 594	<u>192 901</u> 135 594	<u>142 971</u> 135 594
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>184 719</u> 175 022	<u>248 320</u> 175 022	<u>228 624</u> 175 022	<u>220 824</u> 175 022	<u>248 717</u> 175 022	<u>184 521</u> 175 022
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>144 342</u> 138 434					<u>145 423</u> 138 434
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>234 156</u> 224 300					<u>236 006</u> 224 300
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>103 881</u> 99 576					<u>104 678</u> 99 576
225-109-0111	78		1	6200	<u>193 075</u> 184 267					
225-109-0112	79		1	2000	<u>60 495</u> 57 688					

225-109-0102	2		1	2900	<u>113 229</u> 93 679	<u>100 936</u> 93 679	<u>110 106</u> 93 679	<u>111 242</u> 93 679	<u>109 677</u> 93 679	<u>106 053</u> 93 679
225-109-0103	3		1	5200	<u>199 177</u> 164 197	<u>177 134</u> 164 197	<u>193 576</u> 164 197	<u>195 613</u> 164 197	<u>192 807</u> 164 197	<u>186 310</u> 164 197
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>103 414</u> 86 447	<u>92 817</u> 86 447	<u>100 722</u> 86 447	<u>101 701</u> 86 447	<u>100 352</u> 86 447	<u>97 228</u> 86 447
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>127 104</u> 106 087	<u>113 963</u> 106 087	<u>123 765</u> 106 087	<u>124 979</u> 106 087	<u>123 307</u> 106 087	<u>119 433</u> 106 087
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>163 907</u> 135 594	<u>146 102</u> 135 594	<u>159 383</u> 135 594	<u>161 028</u> 135 594	<u>158 762</u> 135 594	<u>153 514</u> 135 594
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>211 439</u> 175 022	<u>188 547</u> 175 022	<u>205 622</u> 175 022	<u>207 737</u> 175 022	<u>204 824</u> 175 022	<u>198 076</u> 175 022
225-109-0108	57 (1)		1	3800		<u>148 257</u> 138 434	<u>160 272</u> 138 434		<u>159 710</u> 138 434	<u>154 962</u> 138 434
225-109-0109	58 (2)		1	6500		<u>240 853</u> 224 300	<u>261 406</u> 224 300		<u>260 444</u> 224 300	<u>252 322</u> 224 300
225-109-0110	59 (3)		1	2800		<u>106 765</u> 99 576	<u>115 619</u> 99 576		<u>115 205</u> 99 576	<u>111 706</u> 99 576
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						

225-109-0102	2		1	2900	<u>142 549</u> 93 679	<u>105 240</u> 93 679
225-109-0103	3		1	5200	<u>251 751</u> 164 197	<u>184 851</u> 164 197
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>128 690</u> 86 447	<u>96 527</u> 86 447
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>158 446</u> 106 087	<u>118 564</u> 106 087
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>206 370</u> 135 594	<u>152 336</u> 135 594
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>266 034</u> 175 022	<u>196 562</u> 175 022
225-109-0108	57 (1)		1	3800		<u>153 896</u> 138 434
225-109-0109	58 (2)		1	6500		<u>250 499</u> 224 300
225-109-0110	59 (3)		1	2800		<u>110 921</u> 99 576
225-109-0111	78		1	6200		
225-109-0112	79		1	2000		

					,					
					,					
					,					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>147 738</u> 141 277					<u>148 990</u> 141 277
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>52 395</u> 49 567	<u>71 239</u> 49 567	<u>65 403</u> 49 567	<u>63 092</u> 49 567	<u>71 357</u> 49 567	<u>52 336</u> 49 567
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>91 470</u> 86 189	<u>127 982</u> 86 189	<u>116 674</u> 86 189	<u>112 197</u> 86 189	<u>128 209</u> 86 189	<u>91 356</u> 86 189
225-109-0203	32		1	2300	<u>78 232</u> 74 835					<u>78 886</u> 74 835
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>97 029</u> 92 314	<u>126 474</u> 92 314	<u>117 355</u> 92 314	<u>113 744</u> 92 314	<u>126 657</u> 92 314	<u>96 937</u> 92 314
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>111 618</u> 106 055	<u>146 952</u> 106 055	<u>136 010</u> 106 055	<u>131 677</u> 106 055	<u>147 173</u> 106 055	<u>111 508</u> 106 055
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>137 238</u> 130 047	<u>184 350</u> 130 047	<u>169 760</u> 130 047	<u>163 983</u> 130 047	<u>184 644</u> 130 047	<u>137 092</u> 130 047
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>173 551</u> 164 635	<u>231 263</u> 164 635	<u>213 390</u> 164 635	<u>206 313</u> 164 635	<u>231 622</u> 164 635	<u>173 371</u> 164 635
225-109-0209	77		1	6800	<u>247 281</u> 236 924					

225-2.
225-201.

225-109-0113	108 (4)		1	4400		<u>152 271</u> 141 277	<u>166 184</u> 141 277		<u>165 533</u> 141 277	<u>160 035</u> 141 277
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>60 311</u> 49 567	<u>53 529</u> 49 567	<u>58 588</u> 49 567	<u>59 215</u> 49 567	<u>58 351</u> 49 567	<u>56 352</u> 49 567
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>106 809</u> 86 189	<u>93 668</u> 86 189	<u>103 470</u> 86 189	<u>104 684</u> 86 189	<u>103 011</u> 86 189	<u>99 138</u> 86 189
225-109-0203	32		1	2300		<u>80 601</u> 74 835	<u>87 874</u> 74 835		<u>87 534</u> 74 835	<u>84 660</u> 74 835
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>109 399</u> 92 314	<u>98 801</u> 92 314	<u>106 706</u> 92 314	<u>107 685</u> 92 314	<u>106 336</u> 92 314	<u>103 213</u> 92 314
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>126 463</u> 106 055	<u>113 745</u> 106 055	<u>123 231</u> 106 055	<u>124 406</u> 106 055	<u>122 787</u> 106 055	<u>119 039</u> 106 055
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>157 031</u> 130 047	<u>140 074</u> 130 047	<u>152 722</u> 130 047	<u>154 289</u> 130 047	<u>152 130</u> 130 047	<u>147 132</u> 130 047
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>197 796</u> 164 635	<u>177 024</u> 164 635	<u>192 518</u> 164 635	<u>194 437</u> 164 635	<u>191 793</u> 164 635	<u>185 671</u> 164 635
225-109-0209	77		1	6800						

225-109-0113	108 (4)		1	4400		<u>158 801</u> 141 277
225-109-0200	20 13015-2012					
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>76 488</u> 49 567	<u>55 903</u> 49 567
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>138 151</u> 86 189	<u>98 268</u> 86 189
225-109-0203	32		1	2300		<u>84 015</u> 74 835
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>134 674</u> 92 314	<u>102 511</u> 92 314
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>156 793</u> 106 055	<u>118 197</u> 106 055
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>197 471</u> 130 047	<u>146 010</u> 130 047
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>247 336</u> 164 635	<u>184 296</u> 164 635
225-109-0209	77		1	6800		

					,	,				
					,	,				
					,	,				
225-201-0100	13015-2012									
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>211 864</u> 201 162	<u>280 411</u> 201 162	<u>259 183</u> 201 162	<u>250 777</u> 201 162	<u>280 839</u> 201 162	<u>211 650</u> 201 162

225-202.

					,	,				
					,	,				
					,	,				
225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>84 780</u> 81 149	<u>98 380</u> 81 142	<u>99 009</u> 81 149	<u>95 831</u> 81 142	<u>105 520</u> 81 149	<u>75 367</u> 72 288
225-202-0102	2		1	550	<u>34 396</u> 33 103	<u>40 212</u> 34 073	<u>38 868</u> 33 103	<u>38 911</u> 34 073	<u>40 914</u> 33 103	<u>31 106</u> 29 799
225-202-0103	3		1	900	<u>48 480</u> 46 517	<u>57 517</u> 47 633	<u>55 797</u> 46 517	<u>55 388</u> 47 633	<u>59 146</u> 46 517	<u>44 656</u> 42 798
225-202-0104	4		1	1530	<u>77 910</u> 74 661	<u>91 959</u> 75 271	<u>90 349</u> 74 661	<u>88 340</u> 75 271	<u>96 042</u> 74 661	<u>72 013</u> 69 104

8.04-08-2021

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>240 661</u> 201 162	<u>215 990</u> 201 162	<u>234 392</u> 201 162	<u>236 672</u> 201 162	<u>233 532</u> 201 162	<u>226 260</u> 201 162	<u>299 503</u> 201 162

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>93 439</u> 81 149	<u>76 797</u> 72 288	<u>85 052</u> 74 498	<u>92 240</u> 81 149	<u>80 975</u> 72 288	<u>79 117</u> 72 288
225-202-0102	2		1	550	<u>37 117</u> 33 103	<u>31 834</u> 29 799	<u>35 351</u> 31 236	<u>36 740</u> 33 103	<u>33 573</u> 29 799	<u>32 758</u> 29 799
225-202-0103	3		1	900	<u>52 933</u> 46 517	<u>45 580</u> 42 798	<u>50 423</u> 44 435	<u>52 316</u> 46 517	<u>48 110</u> 42 798	<u>46 967</u> 42 798
225-202-0104	4		1	1530	<u>85 480</u> 74 661	<u>73 289</u> 69 104	<u>80 113</u> 70 703	<u>84 431</u> 74 661	<u>77 244</u> 69 104	<u>75 510</u> 69 104

225-201-0100	13015-2012				
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>224 627</u> 201 162

225-202-0100	13015-2012					
225-202-0101	1		1	1750	<u>103 680</u> 81 142	<u>78 700</u> 72 288
225-202-0102	2		1	550	<u>41 913</u> 34 073	<u>32 575</u> 29 799
225-202-0103	3		1	900	<u>60 299</u> 47 633	<u>46 710</u> 42 798
225-202-0104	4		1	1530	<u>96 689</u> 75 271	<u>75 121</u> 69 104

					,					
					,					
					,					
225-202-0105	5		1	2300	<u>107 184</u> 103 220					
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>24 371</u> 23 626					
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>46 128</u> 44 714					
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2									
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2									
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>28 273</u> 27 411					
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>47 971</u> 46 504					

225-202-0105	5		1	2300						
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330						
225-202-0407	75.180.14-6		1	450						
225-202-0409	75.240.14-6		1	630						
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2									
225-202-0506	75.180.14-9		1	450						
225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2									
225-202-0709	75.150.14-15		1	380						
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650						

225-202-0105	5		1	2300		
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2					
225-202-0406	75.150.12-6		1	330		
225-202-0407	75.180.14-6		1	450		
225-202-0409	75.240.14-6		1	630		
225-202-0500	13015-2012, 9 / 2					
225-202-0506	75.180.14-9		1	450		
225-202-0700	13015-2012, 15 / 2					
225-202-0709	75.150.14-15		1	380		
225-202-0900	13015-2012					
225-202-0901	150.150.12-6		1	650		

					,					
					,					
					,					
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>59 097</u> 57 192					
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>90 339</u> 87 569					
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>115 994</u> 110 900	<u>145 509</u> 110 900	<u>136 369</u> 110 900	<u>132 749</u> 110 900	<u>145 693</u> 110 900	<u>115 902</u> 110 900
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>136 794</u> 131 326	<u>159 769</u> 126 648	<u>156 925</u> 131 326	<u>148 447</u> 126 648	<u>166 138</u> 131 326	<u>136 703</u> 131 326
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 937</u> 122 644	<u>148 030</u> 116 005	<u>148 060</u> 122 644	<u>137 504</u> 116 005	<u>157 269</u> 122 644	<u>127 846</u> 122 644
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>124 145</u> 118 933	<u>153 225</u> 118 933	<u>144 219</u> 118 933	<u>140 653</u> 118 933	<u>153 406</u> 118 933	<u>124 054</u> 118 933
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>103 945</u> 99 108	<u>127 995</u> 96 620	<u>124 173</u> 99 108	<u>117 794</u> 96 620	<u>133 431</u> 99 108	<u>103 854</u> 99 108
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>127 830</u> 122 508	<u>157 310</u> 122 508	<u>148 181</u> 122 508	<u>144 566</u> 122 508	<u>157 494</u> 122 508	<u>127 738</u> 122 508
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>21 527</u> 20 951					
225-202-1206	15-8		1	165	<u>19 421</u> 18 906					

225-202-0902	150.180.14-6		1	922						
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>128 393</u> 110 900	<u>117 770</u> 110 900	<u>125 694</u> 110 900	<u>126 676</u> 110 900	<u>125 324</u> 110 900	<u>122 192</u> 110 900
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>149 045</u> 131 326	<u>138 549</u> 131 326	<u>141 950</u> 126 648	<u>147 348</u> 131 326	<u>146 012</u> 131 326	<u>142 918</u> 131 326
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>121 893</u> 104 712	<u>129 692</u> 122 644	<u>131 301</u> 116 005	<u>138 487</u> 122 644	<u>137 151</u> 122 644	<u>134 059</u> 122 644
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>122 457</u> 105 301	<u>125 895</u> 118 933	<u>133 702</u> 118 933	<u>134 669</u> 118 933	<u>133 337</u> 118 933	<u>130 252</u> 118 933
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>113 668</u> 96 571	<u>105 709</u> 99 108	<u>111 697</u> 96 620	<u>114 550</u> 99 108	<u>113 208</u> 99 108	<u>110 099</u> 99 108
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>136 364</u> 118 732	<u>129 605</u> 122 508	<u>137 519</u> 122 508	<u>138 500</u> 122 508	<u>137 149</u> 122 508	<u>134 021</u> 122 508
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						

225-202-0902	150.180.14-6		1	922		
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233		
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 730</u> 110 900	<u>121 489</u> 110 900
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>167 802</u> 126 648	<u>142 224</u> 131 326
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>156 005</u> 116 005	<u>133 365</u> 122 644
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>161 324</u> 118 933	<u>129 560</u> 118 933
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>135 986</u> 96 620	<u>109 401</u> 99 108
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>165 521</u> 122 508	<u>133 319</u> 122 508
225-202-1200	13015-2012					
225-202-1204	10 -3		1	190		
225-202-1206	15-8		1	165		

					,	,	,			
225-202-1207	15-5		1	88	<u>8 192</u> 7 933	<u>9 229</u> 7 933	<u>8 908</u> 7 933	<u>8 781</u> 7 933	<u>9 235</u> 7 933	<u>8 189</u> 7 933
225-202-1209	5		1	73	<u>6 225</u> 6 021	<u>7 085</u> 6 021	<u>6 818</u> 6 021	<u>6 713</u> 6 021	<u>7 090</u> 6 021	<u>5 645</u> 4 999

225-203.

					,	,	,			
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 727</u> 64 565	<u>98 183</u> 64 565	<u>89 061</u> 64 565	<u>85 449</u> 64 565	<u>98 367</u> 64 565	<u>68 635</u> 64 565
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>92 015</u> 87 397	<u>121 472</u> 87 397	<u>112 349</u> 87 397	<u>108 737</u> 87 397	<u>121 655</u> 87 397	<u>91 923</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 471</u> 109 403	<u>132 113</u> 101 125	<u>134 879</u> 109 403	<u>122 491</u> 101 125	<u>144 218</u> 109 403	<u>110 332</u> 105 637
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>131 782</u> 126 384	<u>153 973</u> 123 467	<u>152 116</u> 126 384	<u>145 135</u> 123 467	<u>161 422</u> 126 384	<u>131 690</u> 126 384

225-202-1207	15-5		1	88	<u>8 628</u> 7 933	<u>8 255</u> 7 933	<u>8 533</u> 7 933	<u>8 568</u> 7 933	<u>8 520</u> 7 933	<u>8 410</u> 7 933
225-202-1209	5		1	73	<u>6 586</u> 6 021	<u>6 513</u> 4 999	<u>7 687</u> 4 999	<u>6 536</u> 6 021	<u>7 615</u> 4 999	<u>6 969</u> 4 999

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>81 102</u> 64 565	<u>70 500</u> 64 565	<u>78 408</u> 64 565	<u>79 387</u> 64 565	<u>78 038</u> 64 565	<u>74 913</u> 64 565
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>104 390</u> 87 397	<u>93 788</u> 87 397	<u>101 696</u> 87 397	<u>102 676</u> 87 397	<u>101 326</u> 87 397	<u>98 201</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>119 740</u> 102 392	<u>112 182</u> 105 637	<u>113 124</u> 98 605	<u>125 170</u> 109 403	<u>119 103</u> 105 637	<u>116 191</u> 105 637
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>144 157</u> 126 384	<u>133 554</u> 126 384	<u>139 528</u> 123 467	<u>142 442</u> 126 384	<u>141 093</u> 126 384	<u>137 968</u> 126 384

8.04-08-2021

225-202-1207	15-5		1	88	$\frac{9\,518}{7\,933}$	$\frac{8\,385}{7\,933}$
225-202-1209	5		1	73	$\frac{7\,324}{6\,021}$	$\frac{6\,825}{4\,999}$

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{106\,387}{64\,565}$	$\frac{74\,211}{64\,565}$
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{129\,676}{87\,397}$	$\frac{97\,500}{87\,397}$
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{140\,128}{101\,125}$	$\frac{115\,537}{105\,637}$
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{161\,907}{123\,467}$	$\frac{137\,266}{126\,384}$

225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 254</u> 65 083	<u>98 711</u> 65 083	<u>89 588</u> 65 083	<u>85 976</u> 65 083	<u>98 895</u> 65 083	<u>69 162</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>83 870</u> 79 411	<u>113 338</u> 79 411	<u>104 212</u> 79 411	<u>100 599</u> 79 411	<u>113 522</u> 79 411	<u>83 778</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>134 387</u> 128 925	<u>163 985</u> 128 925	<u>154 819</u> 128 925	<u>151 189</u> 128 925	<u>164 169</u> 128 925	<u>134 294</u> 128 925
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>190 909</u> 184 352	<u>220 365</u> 184 352	<u>211 243</u> 184 352	<u>207 631</u> 184 352	<u>220 549</u> 184 352	<u>190 817</u> 184 352
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>134 554</u> 129 098	<u>164 058</u> 129 098	<u>154 921</u> 129 098	<u>151 303</u> 129 098	<u>164 242</u> 129 098	<u>134 462</u> 129 098
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>128 215</u> 122 883	<u>157 719</u> 122 883	<u>148 582</u> 122 883	<u>144 964</u> 122 883	<u>157 903</u> 122 883	<u>128 123</u> 122 883
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>149 651</u> 143 895	<u>179 190</u> 143 895	<u>170 042</u> 143 895	<u>166 420</u> 143 895	<u>179 374</u> 143 895	<u>141 438</u> 136 171
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>167 732</u> 161 624	<u>197 248</u> 161 624	<u>188 107</u> 161 624	<u>184 487</u> 161 624	<u>197 432</u> 161 624	<u>167 640</u> 161 624
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>181 532</u> 175 153	<u>211 048</u> 175 153	<u>201 907</u> 175 153	<u>198 288</u> 175 153	<u>211 232</u> 175 153	<u>181 440</u> 175 153
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>172 754</u> 166 545	<u>202 293</u> 166 545	<u>193 145</u> 166 545	<u>189 523</u> 166 545	<u>202 477</u> 166 545	<u>172 662</u> 166 545
225-203-0500	13015-2012	3								

225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>81 629</u> 65 083	<u>71 027</u> 65 083	<u>78 935</u> 65 083	<u>79 915</u> 65 083	<u>78 565</u> 65 083	<u>75 440</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>96 250</u> 79 411	<u>85 644</u> 79 411	<u>93 555</u> 79 411	<u>94 535</u> 79 411	<u>93 185</u> 79 411	<u>90 059</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>146 821</u> 128 925	<u>136 168</u> 128 925	<u>144 114</u> 128 925	<u>145 099</u> 128 925	<u>143 743</u> 128 925	<u>140 603</u> 128 925
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>203 284</u> 184 352	<u>192 682</u> 184 352	<u>200 590</u> 184 352	<u>201 569</u> 184 352	<u>200 220</u> 184 352	<u>197 095</u> 184 352
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>146 949</u> 129 098	<u>136 330</u> 129 098	<u>144 251</u> 129 098	<u>145 232</u> 129 098	<u>143 880</u> 129 098	<u>140 750</u> 129 098
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>140 610</u> 122 883	<u>129 991</u> 122 883	<u>137 912</u> 122 883	<u>138 893</u> 122 883	<u>137 542</u> 122 883	<u>134 412</u> 122 883
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>143 146</u> 125 352	<u>143 282</u> 136 171	<u>150 420</u> 136 171	<u>160 341</u> 143 895	<u>150 081</u> 136 171	<u>147 211</u> 136 171
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>180 132</u> 161 624	<u>169 509</u> 161 624	<u>177 432</u> 161 624	<u>178 414</u> 161 624	<u>177 062</u> 161 624	<u>173 931</u> 161 624
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>193 932</u> 175 153	<u>183 309</u> 175 153	<u>191 233</u> 175 153	<u>192 214</u> 175 153	<u>190 862</u> 175 153	<u>187 731</u> 175 153
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>185 163</u> 166 545	<u>174 532</u> 166 545	<u>182 462</u> 166 545	<u>183 444</u> 166 545	<u>182 091</u> 166 545	<u>178 957</u> 166 545
225-203-0500	13015-2012	3								

225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>106 915</u> 65 083	<u>74 739</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>121 546</u> 79 411	<u>89 357</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>172 228</u> 128 925	<u>139 898</u> 128 925
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>228 569</u> 184 352	<u>196 393</u> 184 352
225-203-0200	13015-2012	3				
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>172 275</u> 129 098	<u>140 048</u> 129 098
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>165 936</u> 122 883	<u>133 709</u> 122 883
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>187 417</u> 143 895	<u>146 567</u> 136 171
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>205 468</u> 161 624	<u>173 228</u> 161 624
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>219 268</u> 175 153	<u>187 028</u> 175 153
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>210 520</u> 166 545	<u>178 254</u> 166 545
225-203-0500	13015-2012	3				

					,					
					,					
					,					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>134 985</u> 130 280					
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>10 232</u> 9 885	<u>11 763</u> 9 885	<u>11 289</u> 9 885	<u>11 102</u> 9 885	<u>11 773</u> 9 885	<u>10 228</u> 9 885
225-203-0702	2		1	220	<u>18 090</u> 17 488	<u>20 682</u> 17 488	<u>19 879</u> 17 488	<u>19 561</u> 17 488	<u>20 698</u> 17 488	<u>18 082</u> 17 488
225-203-0703	3		1	350	<u>28 318</u> 27 369	<u>32 440</u> 27 369	<u>31 164</u> 27 369	<u>30 658</u> 27 369	<u>32 466</u> 27 369	<u>28 305</u> 27 369
225-203-0704	4		1	480	<u>34 881</u> 33 657	<u>40 534</u> 33 657	<u>38 783</u> 33 657	<u>38 090</u> 33 657	<u>40 569</u> 33 657	<u>34 863</u> 33 657
225-203-0705	5		1	600	<u>44 147</u> 42 606	<u>51 214</u> 42 606	<u>49 025</u> 42 606	<u>48 159</u> 42 606	<u>51 258</u> 42 606	<u>37 500</u> 35 999
225-203-0706	6		1	1250	<u>84 220</u> 81 163	<u>98 943</u> 81 163	<u>94 383</u> 81 163	<u>92 578</u> 81 163	<u>99 035</u> 81 163	<u>74 083</u> 71 393
225-203-0707	7		1	1770	<u>127 162</u> 122 677	<u>148 009</u> 122 677	<u>141 553</u> 122 677	<u>138 997</u> 122 677	<u>148 139</u> 122 677	<u>107 418</u> 103 697
225-203-0708	8		1	2880	<u>175 350</u> 168 672	<u>209 270</u> 168 672	<u>198 766</u> 168 672	<u>194 606</u> 168 672	<u>209 482</u> 168 672	<u>149 352</u> 144 003
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 647</u> 15 070	<u>18 473</u> 15 070	<u>17 598</u> 15 070	<u>17 251</u> 15 070	<u>18 491</u> 15 070	<u>15 638</u> 15 070

225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>10 876</u> 9 885	<u>10 324</u> 9 885	<u>10 736</u> 9 885	<u>10 786</u> 9 885	<u>10 716</u> 9 885	<u>10 554</u> 9 885
225-203-0702	2		1	220	<u>19 179</u> 17 488	<u>18 246</u> 17 488	<u>18 942</u> 17 488	<u>19 028</u> 17 488	<u>18 910</u> 17 488	<u>18 635</u> 17 488
225-203-0703	3		1	350	<u>30 050</u> 27 369	<u>28 566</u> 27 369	<u>29 673</u> 27 369	<u>29 810</u> 27 369	<u>29 621</u> 27 369	<u>29 184</u> 27 369
225-203-0704	4		1	480	<u>37 256</u> 33 657	<u>35 221</u> 33 657	<u>36 739</u> 33 657	<u>36 927</u> 33 657	<u>36 668</u> 33 657	<u>36 068</u> 33 657
225-203-0705	5		1	600	<u>47 116</u> 42 606	<u>38 359</u> 35 999	<u>40 329</u> 35 999	<u>46 705</u> 42 606	<u>40 226</u> 35 999	<u>39 326</u> 35 999
225-203-0706	6		1	1250	<u>90 405</u> 81 163	<u>75 266</u> 71 393	<u>78 606</u> 71 393	<u>89 549</u> 81 163	<u>78 438</u> 71 393	<u>76 997</u> 71 393
225-203-0707	7		1	1770	<u>135 920</u> 122 677	<u>108 859</u> 103 697	<u>113 296</u> 103 697	<u>134 707</u> 122 677	<u>113 077</u> 103 697	<u>111 203</u> 103 697
225-203-0708	8		1	2880	<u>189 600</u> 168 672	<u>151 344</u> 144 003	<u>158 121</u> 144 003	<u>187 626</u> 168 672	<u>157 792</u> 144 003	<u>154 994</u> 144 003
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>16 834</u> 15 070	<u>15 817</u> 15 070	<u>16 576</u> 15 070	<u>16 670</u> 15 070	<u>16 540</u> 15 070	<u>16 240</u> 15 070

225-203-0501	13015-2012	3	1	2542		
225-203-0700	13015-2012					
225-203-0701	1		1	130	<u>12 190</u> 9 885	<u>10 517</u> 9 885
225-203-0702	2		1	220	<u>21 403</u> 17 488	<u>18 573</u> 17 488
225-203-0703	3		1	350	<u>33 589</u> 27 369	<u>29 086</u> 27 369
225-203-0704	4		1	480	<u>42 108</u> 33 657	<u>35 933</u> 33 657
225-203-0705	5		1	600	<u>53 182</u> 42 606	<u>39 124</u> 35 999
225-203-0706	6		1	1250	<u>103 043</u> 81 163	<u>76 674</u> 71 393
225-203-0707	7		1	1770	<u>153 815</u> 122 677	<u>110 782</u> 103 697
225-203-0708	8		1	2880	<u>218 718</u> 168 672	<u>154 365</u> 144 003
225-203-0900	13015-2012					
225-203-0901	20-10		1	240	<u>19 261</u> 15 070	<u>16 173</u> 15 070

					,	,	,			
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 275</u> 10 857	<u>13 336</u> 10 857	<u>12 698</u> 10 857	<u>12 445</u> 10 857	<u>13 349</u> 10 857	<u>11 269</u> 10 857
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 466</u> 1 415	<u>1 702</u> 1 415	<u>1 629</u> 1 415	<u>1 600</u> 1 415	<u>1 703</u> 1 415	<u>1 465</u> 1 415
225-203-1002	10		1	40	<u>2 572</u> 2 477	<u>3 044</u> 2 477	<u>2 898</u> 2 477	<u>2 840</u> 2 477	<u>3 047</u> 2 477	<u>2 571</u> 2 477
225-203-1005	9		1	1000	<u>68 756</u> 66 283	<u>80 534</u> 66 283	<u>76 886</u> 66 283	<u>75 442</u> 66 283	<u>80 607</u> 66 283	<u>68 719</u> 66 283

225-204.

					,	,	,			
225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>285 002</u> 277 389					

225-203-0903	20-5		1	175	<u>12 141</u> 10 857	<u>11 399</u> 10 857	<u>11 953</u> 10 857	<u>12 021</u> 10 857	<u>11 927</u> 10 857	<u>11 708</u> 10 857
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 565</u> 1 415	<u>1 480</u> 1 415	<u>1 543</u> 1 415	<u>1 551</u> 1 415	<u>1 540</u> 1 415	<u>1 516</u> 1 415
225-203-1002	10		1	40	<u>2 770</u> 2 477	<u>2 601</u> 2 477	<u>2 727</u> 2 477	<u>2 743</u> 2 477	<u>2 721</u> 2 477	<u>2 671</u> 2 477
225-203-1005	9		1	1000	<u>73 704</u> 66 283	<u>69 465</u> 66 283	<u>72 627</u> 66 283	<u>73 018</u> 66 283	<u>72 479</u> 66 283	<u>71 229</u> 66 283

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						

225-203-0903	20-5		1	175	$\frac{13\,910}{10\,857}$	$\frac{11\,659}{10\,857}$
225-203-1000	13015-2012					
225-203-1001	5		1	20	$\frac{1\,767}{1\,415}$	$\frac{1\,510}{1\,415}$
225-203-1002	10		1	40	$\frac{3\,175}{2\,477}$	$\frac{2\,660}{2\,477}$
225-203-1005	9		1	1000	$\frac{83\,814}{66\,283}$	$\frac{70\,949}{66\,283}$

225-204-0100	13015-2012					
225-204-0101	1-		1	2500		

					,					
					,					
					,					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>307 312</u> 298 857					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>234 911</u> 227 875					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>916 189</u> 892 959					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 060 593</u> 1 033 722					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 725 340</u> 1 682 924					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 761 579</u> 1 717 642					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>205 234</u> 199 995					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>134 702</u> 130 117					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>206 694</u> 200 697					
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>184 085</u> 178 126					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>237 137</u> 230 139					

225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						
225-204-0109	2-		1	11600						
225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0115	3-2		1	2900						
225-204-0116	3-0		1	2900						

225-204-0102	2-		1	3000		
225-204-0103	2- -		1	3000		
225-204-0106	5-		1	6500		
225-204-0107	5-		1	7500		
225-204-0108	1-		1	10600		
225-204-0109	2-		1	11600		
225-204-0112	1-2		1	1500		
225-204-0113	2-2		1	2400		
225-204-0114	2-0		1	2400		
225-204-0115	3-2		1	2900		
225-204-0116	3-0		1	2900		

					,					
					,					
					,					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>320 645</u> 311 603					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>369 256</u> 359 261					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>325 027</u> 315 025					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>339 859</u> 329 566					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>447 151</u> 433 685					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>448 308</u> 434 981					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>548 405</u> 532 225					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>753 184</u> 732 989					
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>577 847</u> 561 090					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>334 567</u> 324 524					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>483 765</u> 469 217					

225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480						
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						
225-204-0126	6-4		1	6700						
225-204-0129	3-		1	4300						
225-204-0131	5-		1	6250						

225-204-0117	4-2		1	3400		
225-204-0118	4-4		1	3400		
225-204-0120	5-2		1	4480		
225-204-0121	5-4		1	4480		
225-204-0122	6-2		1	5800		
225-204-0123	6-4		1	5600		
225-204-0124	6-0		1	6700		
225-204-0125	6-2		1	6700		
225-204-0126	6-4		1	6700		
225-204-0129	3-		1	4300		
225-204-0131	5-		1	6250		

					,					
					,					
					,					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>980 557</u> 955 255					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>202 987</u> 197 062					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>190 662</u> 185 320					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>141 721</u> 136 593					
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>138 926</u> 134 177					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>182 503</u> 176 252					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>275 049</u> 267 307					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>355 881</u> 345 258					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>477 412</u> 462 988					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>968 452</u> 943 995					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>277 933</u> 269 535					

225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						
225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						

225-204-0132	5-		1	7500		
225-204-0150	2-05		1	2400		
225-204-0151	2-05		1	1980		
225-204-0152	3-05		1	2900		
225-204-0153	3-05		1	2500		
225-204-0154	4-05		1	3300		
225-204-0155	4-05		1	2900		
225-204-0164	3- 5		1	4500		
225-204-0165	5- 5		1	6250		
225-204-0167	6- 5		1	6750		
225-204-0176	-2		1	3640		

					,					
					,					
					,					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>207 485</u> 201 651					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>251 905</u> 244 730					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>533 117</u> 520 460					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>366 492</u> 357 281					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>401 480</u> 391 178					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>306 382</u> 297 580					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>346 884</u> 337 328					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 096 394</u> 1 069 833					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>289 925</u> 281 850					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>395 708</u> 384 507					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>278 977</u> 270 064					

225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						

225-204-0178	-4		1	2180		
225-204-0179	-5		1	2760		
225-204-0180	-6		1	2720		
225-204-0181	15.15		1	2500		
225-204-0182	18.18		1	3000		
225-204-0183	4-1/5		1	3450		
225-204-0184	4-2-		1	3400		
225-204-0185	5- -350		1	6250		
225-204-0186	4-1/5		1	2950		
225-204-0187	3- -0		1	4250		
225-204-0188	3- -		1	4250		

					,					
					,					
					,					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>301 217</u> 291 686					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>314 984</u> 305 183					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>350 138</u> 338 210					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>375 072</u> 362 655					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>359 098</u> 347 520					
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>532 930</u> 517 033					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>346 090</u> 334 768					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>253 788</u> 245 369					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>202 550</u> 197 218					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>224 764</u> 218 753					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>273 154</u> 265 854					

225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0194	6-4		1	6725						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						

225-204-0189	5-2-		1	4475		
225-204-0190	5-4-		1	4475		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250		
225-204-0192	5- -		1	6250		
225-204-0193	6-2-		1	5600		
225-204-0194	6-4		1	6725		
225-204-0195	6-4-		1	5600		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250		
225-204-0200	13015-2012		1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400		

					,					
					,					
					,					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>375 220</u> 364 841					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>383 954</u> 373 404					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>428 572</u> 416 727					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>437 308</u> 425 291					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>516 199</u> 501 987					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>584 187</u> 567 726					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>591 123</u> 574 526					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>367 525</u> 357 662					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>466 157</u> 453 752					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>500 454</u> 486 875					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>590 313</u> 574 526					

225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						

225-204-0204	2 2,1-2		1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180		
225-204-0211	2 1,6-		1	3280		
225-204-0212	2 2,3-		1	4030		
225-204-0213	2 3,0-		1	4650		
225-204-0214	2 3,6-		1	5200		

					,					
					,					
					,					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>678 564</u> 661 046					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>643 684</u> 627 798					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>690 440</u> 673 136					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>619 602</u> 603 241					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>709 968</u> 692 783					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>667 773</u> 649 334					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>818 885</u> 796 429					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>879 034</u> 856 250					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 042 306</u> 1 015 308					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>917 442</u> 893 904					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 174 487</u> 1 144 897					

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100		

					,					
					,					
					,					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>791 946</u> 769 857					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>965 269</u> 940 753					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 050 078</u> 1 022 360					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 133 162</u> 1 105 354					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 071 658</u> 1 043 518					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>946 129</u> 921 989					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 202 685</u> 1 171 975					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0302	95-1		1	750	<u>49 182</u> 47 611					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>50 908</u> 48 784	<u>62 686</u> 48 784	<u>59 038</u> 48 784	<u>57 594</u> 48 784	<u>62 759</u> 48 784	<u>50 871</u> 48 784
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>65 140</u> 62 541	<u>78 979</u> 62 541	<u>74 693</u> 62 541	<u>72 996</u> 62 541	<u>79 065</u> 62 541	<u>65 097</u> 62 541

225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0302	95-1		1	750						
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>55 856</u> 48 784	<u>51 617</u> 48 784	<u>54 779</u> 48 784	<u>55 170</u> 48 784	<u>54 631</u> 48 784	<u>53 381</u> 48 784
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>70 954</u> 62 541	<u>65 973</u> 62 541	<u>69 688</u> 62 541	<u>70 149</u> 62 541	<u>69 515</u> 62 541	<u>68 046</u> 62 541

225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100		
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800		
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0302	95-1		1	750		
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>65 966</u> 48 784	<u>53 101</u> 48 784
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>82 833</u> 62 541	<u>67 717</u> 62 541

					,	,	,			
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>75 229</u> 72 489	<u>88 480</u> 72 489	<u>84 376</u> 72 489	<u>82 751</u> 72 489	<u>88 562</u> 72 489	<u>75 188</u> 72 489
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>69 909</u> 67 272	<u>83 159</u> 67 272	<u>79 056</u> 67 272	<u>77 431</u> 67 272	<u>83 242</u> 67 272	<u>69 868</u> 67 272
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>83 607</u> 81 068	<u>93 030</u> 81 068	<u>90 111</u> 81 068	<u>88 956</u> 81 068	<u>93 088</u> 81 068	<u>83 578</u> 81 068
225-204-0602	2		1	675	<u>65 778</u> 63 729	<u>73 728</u> 63 729	<u>71 266</u> 63 729	<u>70 291</u> 63 729	<u>73 778</u> 63 729	<u>65 753</u> 63 729
225-204-0603	3		1	550	<u>55 667</u> 53 956	<u>62 144</u> 53 956	<u>60 138</u> 53 956	<u>59 344</u> 53 956	<u>62 185</u> 53 956	<u>55 646</u> 53 956

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>80 796</u> 72 489	<u>76 027</u> 72 489	<u>79 584</u> 72 489	<u>80 025</u> 72 489	<u>79 418</u> 72 489	<u>78 012</u> 72 489
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>75 475</u> 67 272	<u>70 706</u> 67 272	<u>74 264</u> 67 272	<u>74 704</u> 67 272	<u>74 097</u> 67 272	<u>72 692</u> 67 272
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>87 566</u> 81 068	<u>84 174</u> 81 068	<u>86 704</u> 81 068	<u>87 017</u> 81 068	<u>86 586</u> 81 068	<u>85 586</u> 81 068
225-204-0602	2		1	675	<u>69 118</u> 63 729	<u>66 256</u> 63 729	<u>68 391</u> 63 729	<u>68 655</u> 63 729	<u>68 291</u> 63 729	<u>67 447</u> 63 729
225-204-0603	3		1	550	<u>58 388</u> 53 956	<u>56 056</u> 53 956	<u>57 796</u> 53 956	<u>58 011</u> 53 956	<u>57 714</u> 53 956	<u>57 027</u> 53 956

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>92 170</u> 72 489	<u>77 697</u> 72 489
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>86 849</u> 67 272	<u>72 376</u> 67 272
225-204-0314	164-9,3		1	3550		
225-204-0315	164-10,3		1	3550		
225-204-0316	164-10,7		1	3550		
225-204-0318	164-12,7		1	3550		
225-204-0319	164-14,3		1	3550		
225-204-0600	937-92					
225-204-0601	1		1	800	<u>95 654</u> 81 068	<u>85 362</u> 81 068
225-204-0602	2		1	675	<u>75 942</u> 63 729	<u>67 258</u> 63 729
225-204-0603	3		1	550	<u>63 949</u> 53 956	<u>56 873</u> 53 956

					,	,	,			
225-204-0604	4		1	475	<u>48 407</u> 46 923	<u>54 001</u> 46 923	<u>52 269</u> 46 923	<u>51 582</u> 46 923	<u>54 036</u> 46 923	<u>48 389</u> 46 923
225-204-0605	5		1	400	<u>36 780</u> 35 609	<u>41 492</u> 35 609	<u>40 033</u> 35 609	<u>39 455</u> 35 609	<u>41 521</u> 35 609	<u>36 766</u> 35 609
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>40 040</u> 38 805	<u>44 751</u> 38 805	<u>43 292</u> 38 805	<u>42 715</u> 38 805	<u>44 781</u> 38 805	<u>40 025</u> 38 805
225-204-0607	-1		1	300	<u>20 617</u> 19 875	<u>24 150</u> 19 875	<u>23 056</u> 19 875	<u>22 622</u> 19 875	<u>24 172</u> 19 875	<u>20 606</u> 19 875
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150	<u>14 419</u> 13 967	<u>16 185</u> 13 967	<u>15 638</u> 13 967	<u>15 421</u> 13 967	<u>16 196</u> 13 967	<u>14 413</u> 13 967
225-204-0802	33-1		1	160	<u>23 333</u> 22 695	<u>25 217</u> 22 695	<u>24 634</u> 22 695	<u>24 403</u> 22 695	<u>25 229</u> 22 695	<u>23 327</u> 22 695
225-204-0803	33-2		1	250	<u>27 922</u> 27 093	<u>30 867</u> 27 093	<u>29 955</u> 27 093	<u>29 594</u> 27 093	<u>30 885</u> 27 093	<u>27 913</u> 27 093
225-204-0804	33-3		1	250	<u>32 404</u> 31 487	<u>35 348</u> 31 487	<u>34 436</u> 31 487	<u>34 075</u> 31 487	<u>35 366</u> 31 487	<u>32 394</u> 31 487
225-204-0805	43-1		1	330	<u>42 030</u> 40 834	<u>45 917</u> 40 834	<u>44 713</u> 40 834	<u>44 236</u> 40 834	<u>45 941</u> 40 834	<u>42 018</u> 40 834
225-204-0806	43-2		1	330	<u>48 853</u> 47 524	<u>52 740</u> 47 524	<u>51 536</u> 47 524	<u>51 060</u> 47 524	<u>52 764</u> 47 524	<u>48 841</u> 47 524

225-204-0604	4		1	475	<u>50 757</u> 46 923	<u>48 743</u> 46 923	<u>50 245</u> 46 923	<u>50 431</u> 46 923	<u>50 175</u> 46 923	<u>49 581</u> 46 923
225-204-0605	5		1	400	<u>38 760</u> 35 609	<u>37 064</u> 35 609	<u>38 329</u> 35 609	<u>38 485</u> 35 609	<u>38 270</u> 35 609	<u>37 770</u> 35 609
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>42 019</u> 38 805	<u>40 324</u> 38 805	<u>41 588</u> 38 805	<u>41 745</u> 38 805	<u>41 529</u> 38 805	<u>41 029</u> 38 805
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 101</u> 19 875	<u>20 829</u> 19 875	<u>21 778</u> 19 875	<u>21 895</u> 19 875	<u>21 733</u> 19 875	<u>21 359</u> 19 875
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150	<u>15 161</u> 13 967	<u>14 525</u> 13 967	<u>14 999</u> 13 967	<u>15 058</u> 13 967	<u>14 977</u> 13 967	<u>14 790</u> 13 967
225-204-0802	33-1		1	160	<u>24 125</u> 22 695	<u>23 446</u> 22 695	<u>23 952</u> 22 695	<u>24 015</u> 22 695	<u>23 929</u> 22 695	<u>23 729</u> 22 695
225-204-0803	33-2		1	250	<u>29 159</u> 27 093	<u>28 099</u> 27 093	<u>28 890</u> 27 093	<u>28 988</u> 27 093	<u>28 853</u> 27 093	<u>28 541</u> 27 093
225-204-0804	33-3		1	250	<u>33 641</u> 31 487	<u>32 581</u> 31 487	<u>33 371</u> 31 487	<u>33 469</u> 31 487	<u>33 334</u> 31 487	<u>33 022</u> 31 487
225-204-0805	43-1		1	330	<u>43 663</u> 40 834	<u>42 264</u> 40 834	<u>43 307</u> 40 834	<u>43 437</u> 40 834	<u>43 258</u> 40 834	<u>42 846</u> 40 834
225-204-0806	43-2		1	330	<u>50 486</u> 47 524	<u>49 087</u> 47 524	<u>50 131</u> 47 524	<u>50 260</u> 47 524	<u>50 082</u> 47 524	<u>49 670</u> 47 524

225-204-0604	4		1	475	<u>55 559</u> 46 923	<u>49 448</u> 46 923
225-204-0605	5		1	400	<u>42 804</u> 35 609	<u>37 658</u> 35 609
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>46 063</u> 38 805	<u>40 917</u> 38 805
225-204-0607	-1		1	300	<u>25 134</u> 19 875	<u>21 274</u> 19 875
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0801	30		1	150	<u>16 677</u> 13 967	<u>14 747</u> 13 967
225-204-0802	33-1		1	160	<u>25 742</u> 22 695	<u>23 684</u> 22 695
225-204-0803	33-2		1	250	<u>31 687</u> 27 093	<u>28 470</u> 27 093
225-204-0804	33-3		1	250	<u>36 168</u> 31 487	<u>32 952</u> 31 487
225-204-0805	43-1		1	330	<u>46 999</u> 40 834	<u>42 754</u> 40 834
225-204-0806	43-2		1	330	<u>53 823</u> 47 524	<u>49 577</u> 47 524

					,	,	,			
225-204-0807	45		1	510	<u>79 900</u> 77 759	<u>85 906</u> 77 759	<u>84 046</u> 77 759	<u>83 309</u> 77 759	<u>85 944</u> 77 759	<u>79 881</u> 77 759
225-204-0808	-60		1	680	<u>101 603</u> 98 845	<u>109 612</u> 98 845	<u>107 131</u> 98 845	<u>106 149</u> 98 845	<u>109 661</u> 98 845	<u>101 578</u> 98 845
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>40 247</u> 38 895	<u>46 136</u> 38 895	<u>44 312</u> 38 895	<u>43 590</u> 38 895	<u>46 173</u> 38 895	<u>40 229</u> 38 895
225-204-0903	1-2		1	700	<u>51 703</u> 49 902	<u>59 948</u> 49 902	<u>57 394</u> 49 902	<u>56 383</u> 49 902	<u>59 999</u> 49 902	<u>51 677</u> 49 902
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>86 587</u> 83 061	<u>105 726</u> 83 061	<u>99 799</u> 83 061	<u>97 452</u> 83 061	<u>105 846</u> 83 061	<u>86 527</u> 83 061
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>117 228</u> 113 102	<u>136 368</u> 113 102	<u>130 440</u> 113 102	<u>128 093</u> 113 102	<u>136 487</u> 113 102	<u>117 169</u> 113 102
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>144 128</u> 138 152	<u>177 106</u> 138 152	<u>166 893</u> 138 152	<u>162 849</u> 138 152	<u>177 312</u> 138 152	<u>144 025</u> 138 152
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>218 519</u> 210 184	<u>260 919</u> 210 184	<u>247 788</u> 210 184	<u>242 589</u> 210 184	<u>261 184</u> 210 184	<u>218 387</u> 210 184
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>7 277</u> 7 011	<u>8 573</u> 7 011	<u>8 171</u> 7 011	<u>8 013</u> 7 011	<u>8 581</u> 7 011	<u>7 273</u> 7 011
225-204-1006	3-		1	1750	<u>243 437</u> 237 247					

225-204-0807	45		1	510	<u>82 423</u> 77 759	<u>80 261</u> 77 759	<u>81 874</u> 77 759	<u>82 073</u> 77 759	<u>81 798</u> 77 759	<u>81 161</u> 77 759
225-204-0808	-60		1	680	<u>104 967</u> 98 845	<u>102 085</u> 98 845	<u>104 235</u> 98 845	<u>104 501</u> 98 845	<u>104 134</u> 98 845	<u>103 285</u> 98 845
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>42 721</u> 38 895	<u>40 601</u> 38 895	<u>42 182</u> 38 895	<u>42 378</u> 38 895	<u>42 109</u> 38 895	<u>41 484</u> 38 895
225-204-0903	1-2		1	700	<u>55 167</u> 49 902	<u>52 199</u> 49 902	<u>54 413</u> 49 902	<u>54 687</u> 49 902	<u>54 309</u> 49 902	<u>53 435</u> 49 902
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>94 628</u> 83 061	<u>87 739</u> 83 061	<u>92 877</u> 83 061	<u>93 514</u> 83 061	<u>92 637</u> 83 061	<u>90 607</u> 83 061
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>125 269</u> 113 102	<u>118 380</u> 113 102	<u>123 519</u> 113 102	<u>124 155</u> 113 102	<u>123 278</u> 113 102	<u>121 248</u> 113 102
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>157 983</u> 138 152	<u>146 113</u> 138 152	<u>154 967</u> 138 152	<u>156 063</u> 138 152	<u>154 552</u> 138 152	<u>151 054</u> 138 152
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>236 332</u> 210 184	<u>221 071</u> 210 184	<u>232 454</u> 210 184	<u>233 864</u> 210 184	<u>231 922</u> 210 184	<u>227 423</u> 210 184
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>7 821</u> 7 011	<u>7 355</u> 7 011	<u>7 703</u> 7 011	<u>7 746</u> 7 011	<u>7 687</u> 7 011	<u>7 549</u> 7 011
225-204-1006	3-		1	1750						

225-204-0807	45		1	510	<u>87 579</u> 77 759	<u>81 018</u> 77 759
225-204-0808	-60		1	680	<u>111 842</u> 98 845	<u>103 094</u> 98 845
225-204-0900	13015-2012					
225-204-0901	1-1		1	500	<u>47 776</u> 38 895	<u>41 344</u> 38 895
225-204-0903	1-2		1	700	<u>62 244</u> 49 902	<u>53 238</u> 49 902
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>111 057</u> 83 061	<u>90 151</u> 83 061
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>141 698</u> 113 102	<u>120 792</u> 113 102
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>186 291</u> 138 152	<u>150 268</u> 138 152
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>272 729</u> 210 184	<u>226 414</u> 210 184
225-204-1000	- 13015-2012					
225-204-1001	3		1	110	<u>8 934</u> 7 011	<u>7 518</u> 7 011
225-204-1006	3-		1	1750		

					,	,	,			
225-204-1007	-1		1	300	<u>17 772</u> 17 086	<u>21 305</u> 17 086	<u>20 211</u> 17 086	<u>19 778</u> 17 086	<u>21 327</u> 17 086	<u>17 761</u> 17 086
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600	<u>65 710</u> 62 621	<u>84 554</u> 62 621	<u>78 718</u> 62 621	<u>76 408</u> 62 621	<u>84 672</u> 62 621	<u>65 651</u> 62 621
225-204-1202	-2		1	2400	<u>114 955</u> 110 001	<u>143 222</u> 110 001	<u>134 468</u> 110 001	<u>131 002</u> 110 001	<u>143 398</u> 110 001	<u>114 867</u> 110 001
225-204-1203	-3		1	3400	<u>156 315</u> 149 425	<u>196 360</u> 149 425	<u>183 959</u> 149 425	<u>179 048</u> 149 425	<u>196 610</u> 149 425	<u>156 190</u> 149 425
225-204-1204	-4		1	900	<u>60 384</u> 58 187	<u>70 984</u> 58 187	<u>67 701</u> 58 187	<u>66 401</u> 58 187	<u>71 050</u> 58 187	<u>60 351</u> 58 187
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>297 781</u> 290 168					
225-204-1303	12		1	2190	<u>134 793</u> 129 686	<u>160 586</u> 129 686	<u>152 598</u> 129 686	<u>149 435</u> 129 686	<u>160 747</u> 129 686	<u>134 712</u> 129 686
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>246 048</u> 238 760	<u>271 842</u> 238 760	<u>263 854</u> 238 760	<u>260 691</u> 238 760	<u>272 003</u> 238 760	<u>245 968</u> 238 760
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>377 601</u> 366 507	<u>416 233</u> 366 507	<u>404 269</u> 366 507	<u>399 531</u> 366 507	<u>416 473</u> 366 507	<u>377 480</u> 366 507

225-204-1007	-1		1	300	<u>19 256</u> 17 086	<u>17 985</u> 17 086	<u>18 933</u> 17 086	<u>19 051</u> 17 086	<u>18 889</u> 17 086	<u>18 514</u> 17 086
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600	<u>73 627</u> 62 621	<u>66 844</u> 62 621	<u>71 903</u> 62 621	<u>72 530</u> 62 621	<u>71 667</u> 62 621	<u>69 667</u> 62 621
225-204-1202	-2		1	2400	<u>126 830</u> 110 001	<u>116 656</u> 110 001	<u>124 245</u> 110 001	<u>125 185</u> 110 001	<u>123 890</u> 110 001	<u>120 891</u> 110 001
225-204-1203	-3		1	3400	<u>173 138</u> 149 425	<u>158 725</u> 149 425	<u>169 476</u> 149 425	<u>170 808</u> 149 425	<u>168 973</u> 149 425	<u>164 725</u> 149 425
225-204-1204	-4		1	900	<u>64 837</u> 58 187	<u>61 022</u> 58 187	<u>63 867</u> 58 187	<u>64 220</u> 58 187	<u>63 734</u> 58 187	<u>62 610</u> 58 187
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1303	12		1	2190	<u>145 629</u> 129 686	<u>136 345</u> 129 686	<u>143 270</u> 129 686	<u>144 128</u> 129 686	<u>142 946</u> 129 686	<u>140 210</u> 129 686
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>256 885</u> 238 760	<u>247 601</u> 238 760	<u>254 526</u> 238 760	<u>255 383</u> 238 760	<u>254 202</u> 238 760	<u>251 465</u> 238 760
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>393 830</u> 366 507	<u>379 926</u> 366 507	<u>390 297</u> 366 507	<u>391 582</u> 366 507	<u>389 812</u> 366 507	<u>385 714</u> 366 507

225-204-1007	-1		1	300	<u>22 289</u> 17 086	<u>18 430</u> 17 086
225-204-1200	13015-2012					
225-204-1201	-1		1	1600	<u>89 803</u> 62 621	<u>69 219</u> 62 621
225-204-1202	-2		1	2400	<u>151 095</u> 110 001	<u>120 218</u> 110 001
225-204-1203	-3		1	3400	<u>207 513</u> 149 425	<u>163 771</u> 149 425
225-204-1204	-4		1	900	<u>73 936</u> 58 187	<u>62 357</u> 58 187
225-204-1300	13015-2012					
225-204-1302	1		1	2190		
225-204-1303	12		1	2190	<u>167 770</u> 129 686	<u>139 595</u> 129 686
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>279 026</u> 238 760	<u>250 851</u> 238 760
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>426 992</u> 366 507	<u>384 794</u> 366 507

					,	,	,			
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>5 632</u> 5 185	<u>9 166</u> 5 185	<u>8 072</u> 5 185	<u>7 638</u> 5 185	<u>9 188</u> 5 185	<u>5 621</u> 5 185
225-204-1402	2.8		1	800	<u>89 693</u> 87 034	<u>99 115</u> 87 034	<u>96 197</u> 87 034	<u>95 042</u> 87 034	<u>99 174</u> 87 034	<u>89 664</u> 87 034
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>109 680</u> 106 180	<u>123 814</u> 106 180	<u>119 437</u> 106 180	<u>117 704</u> 106 180	<u>123 902</u> 106 180	<u>109 636</u> 106 180
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>151 182</u> 146 417	<u>170 027</u> 146 417	<u>164 190</u> 146 417	<u>161 880</u> 146 417	<u>170 144</u> 146 417	<u>151 123</u> 146 417
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>210 517</u> 203 802	<u>237 606</u> 203 802	<u>229 217</u> 203 802	<u>225 895</u> 203 802	<u>237 775</u> 203 802	<u>210 433</u> 203 802
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>158 763</u> 153 382					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>70 132</u> 68 195	<u>76 021</u> 68 195	<u>74 197</u> 68 195	<u>73 475</u> 68 195	<u>76 058</u> 68 195	<u>70 114</u> 68 195
225-204-1505	6		1	760	<u>105 231</u> 102 312	<u>114 182</u> 102 312	<u>111 410</u> 102 312	<u>110 312</u> 102 312	<u>114 238</u> 102 312	<u>105 203</u> 102 312
225-204-1507	7		1	230	<u>24 049</u> 23 319	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 919</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>26 775</u> 23 319	<u>24 041</u> 23 319

225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>7 117</u> 5 185	<u>5 845</u> 5 185	<u>6 794</u> 5 185	<u>6 911</u> 5 185	<u>6 749</u> 5 185	<u>6 375</u> 5 185
225-204-1402	2.8		1	800	<u>93 651</u> 87 034	<u>90 260</u> 87 034	<u>92 790</u> 87 034	<u>93 103</u> 87 034	<u>92 671</u> 87 034	<u>91 672</u> 87 034
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>115 618</u> 106 180	<u>110 531</u> 106 180	<u>114 325</u> 106 180	<u>114 795</u> 106 180	<u>114 148</u> 106 180	<u>112 648</u> 106 180
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>159 099</u> 146 417	<u>152 316</u> 146 417	<u>157 375</u> 146 417	<u>158 002</u> 146 417	<u>157 139</u> 146 417	<u>155 139</u> 146 417
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>221 898</u> 203 802	<u>212 148</u> 203 802	<u>219 420</u> 203 802	<u>220 321</u> 203 802	<u>219 080</u> 203 802	<u>216 206</u> 203 802
225-204-1406	10.2		1	2800						
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>72 606</u> 68 195	<u>70 487</u> 68 195	<u>72 068</u> 68 195	<u>72 264</u> 68 195	<u>71 994</u> 68 195	<u>71 369</u> 68 195
225-204-1505	6		1	760	<u>108 991</u> 102 312	<u>105 769</u> 102 312	<u>108 172</u> 102 312	<u>108 470</u> 102 312	<u>108 060</u> 102 312	<u>107 110</u> 102 312
225-204-1507	7		1	230	<u>25 187</u> 23 319	<u>24 213</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>25 030</u> 23 319	<u>24 906</u> 23 319	<u>24 618</u> 23 319

225-204-1400	13015-2012					
225-204-1401	1.6		1	300	<u>10 150</u> 5 185	<u>6 290</u> 5 185
225-204-1402	2.8		1	800	<u>101 740</u> 87 034	<u>91 447</u> 87 034
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>127 750</u> 106 180	<u>112 312</u> 106 180
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>175 275</u> 146 417	<u>154 691</u> 146 417
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>245 151</u> 203 802	<u>215 561</u> 203 802
225-204-1406	10.2		1	2800		
225-204-1500	13015-2012					
225-204-1504	5		1	500	<u>77 661</u> 68 195	<u>71 229</u> 68 195
225-204-1505	6		1	760	<u>116 675</u> 102 312	<u>106 897</u> 102 312
225-204-1507	7		1	230	<u>27 513</u> 23 319	<u>24 554</u> 23 319

					,	,	,			
225-204-1508	7-1		1	230	<u>24 049</u> 23 319	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 919</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>26 775</u> 23 319	<u>24 041</u> 23 319
225-204-1509	8		1	2600	<u>197 362</u> 190 567	<u>227 984</u> 190 567	<u>218 501</u> 190 567	<u>214 746</u> 190 567	<u>228 175</u> 190 567	<u>197 266</u> 190 567
225-204-1512	1		1	500	<u>51 916</u> 50 336	<u>57 805</u> 50 336	<u>55 981</u> 50 336	<u>55 259</u> 50 336	<u>57 842</u> 50 336	<u>51 898</u> 50 336
225-204-1513	3,0		1	500	<u>107 887</u> 105 366					
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>76 785</u> 74 717	<u>82 674</u> 74 717	<u>80 850</u> 74 717	<u>80 128</u> 74 717	<u>82 711</u> 74 717	<u>76 767</u> 74 717
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>119 182</u> 115 990	<u>128 133</u> 115 990	<u>125 361</u> 115 990	<u>124 263</u> 115 990	<u>128 189</u> 115 990	<u>119 154</u> 115 990
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>19 617</u> 19 007	<u>21 972</u> 19 007	<u>21 243</u> 19 007	<u>20 954</u> 19 007	<u>21 987</u> 19 007	<u>19 609</u> 19 007

225-205.

					,	,	,					
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

225-204-1508	7-1		1	230	<u>25 187</u> 23 319	<u>24 213</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>25 030</u> 23 319	<u>24 906</u> 23 319	<u>24 618</u> 23 319
225-204-1509	8		1	2600	<u>210 227</u> 190 567	<u>199 205</u> 190 567	<u>207 426</u> 190 567	<u>208 445</u> 190 567	<u>207 042</u> 190 567	<u>203 793</u> 190 567
225-204-1512	1		1	500	<u>54 390</u> 50 336	<u>52 271</u> 50 336	<u>53 852</u> 50 336	<u>54 047</u> 50 336	<u>53 778</u> 50 336	<u>53 153</u> 50 336
225-204-1513	3,0		1	500						
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>79 259</u> 74 717	<u>77 140</u> 74 717	<u>78 721</u> 74 717	<u>78 916</u> 74 717	<u>78 647</u> 74 717	<u>78 022</u> 74 717
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>122 942</u> 115 990	<u>119 721</u> 115 990	<u>122 124</u> 115 990	<u>122 421</u> 115 990	<u>122 011</u> 115 990	<u>121 062</u> 115 990
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>20 606</u> 19 007	<u>19 758</u> 19 007	<u>20 391</u> 19 007	<u>20 469</u> 19 007	<u>20 361</u> 19 007	<u>20 111</u> 19 007

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-204-1508	7-1		1	230	<u>27 513</u> 23 319	<u>24 554</u> 23 319
225-204-1509	8		1	2600	<u>236 513</u> 190 567	<u>203 064</u> 190 567
225-204-1512	1		1	500	<u>59 445</u> 50 336	<u>53 013</u> 50 336
225-204-1513	3,0		1	500		
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>84 314</u> 74 717	<u>77 882</u> 74 717
225-204-1515	3,5-6		1	760	<u>130 626</u> 115 990	<u>120 849</u> 115 990
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>22 628</u> 19 007	<u>20 055</u> 19 007

					,	,	,					
225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	$\frac{703}{678}$	$\frac{821}{678}$	$\frac{784}{678}$	$\frac{770}{678}$	$\frac{822}{678}$	$\frac{703}{678}$	$\frac{753}{678}$	$\frac{710}{678}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{785}{755}$	$\frac{938}{755}$	$\frac{891}{755}$	$\frac{872}{755}$	$\frac{939}{755}$	$\frac{784}{755}$	$\frac{849}{755}$	$\frac{794}{755}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{2\,213}{2\,124}$	$\frac{2\,684}{2\,124}$	$\frac{2\,538}{2\,124}$	$\frac{2\,480}{2\,124}$	$\frac{2\,687}{2\,124}$	$\frac{2\,211}{2\,124}$	$\frac{2\,411}{2\,124}$	$\frac{2\,241}{2\,124}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{6\,023}{5\,804}$	$\frac{7\,083}{5\,804}$	$\frac{6\,755}{5\,804}$	$\frac{6\,625}{5\,804}$	$\frac{7\,090}{5\,804}$	$\frac{6\,629}{5\,955}$	$\frac{6\,468}{5\,804}$	$\frac{7\,504}{5\,955}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{9\,200}{8\,873}$	$\frac{10\,731}{8\,873}$	$\frac{10\,257}{8\,873}$	$\frac{10\,069}{8\,873}$	$\frac{10\,740}{8\,873}$	$\frac{8\,783}{8\,045}$	$\frac{9\,843}{8\,873}$	$\frac{9\,673}{8\,045}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{15\,177}{14\,677}$	$\frac{17\,297}{14\,677}$	$\frac{16\,640}{14\,677}$	$\frac{16\,380}{14\,677}$	$\frac{17\,310}{14\,677}$	$\frac{13\,894}{13\,029}$	$\frac{16\,067}{14\,677}$	$\frac{14\,803}{13\,029}$
225-205-0107	7		1	230	$\frac{24\,354}{23\,617}$	$\frac{27\,063}{23\,617}$	$\frac{26\,224}{23\,617}$	$\frac{25\,892}{23\,617}$	$\frac{27\,080}{23\,617}$	$\frac{21\,511}{20\,469}$	$\frac{25\,492}{23\,617}$	$\frac{22\,439}{20\,469}$
225-205-0108	8		1	650	$\frac{45\,592}{43\,967}$	$\frac{53\,248}{43\,967}$	$\frac{50\,877}{43\,967}$	$\frac{49\,938}{43\,967}$	$\frac{53\,296}{43\,967}$	$\frac{45\,568}{43\,967}$	$\frac{48\,808}{43\,967}$	$\frac{46\,053}{43\,967}$
225-205-0109	9		1	1130	$\frac{57\,010}{54\,621}$	$\frac{70\,319}{54\,621}$	$\frac{66\,197}{54\,621}$	$\frac{64\,565}{54\,621}$	$\frac{70\,402}{54\,621}$	$\frac{56\,968}{54\,621}$	$\frac{62\,601}{54\,621}$	$\frac{57\,811}{54\,621}$

225-207.

225-205-0100	13015-2012									
225-205-0101	1		1	10	$\frac{742}{678}$	$\frac{746}{678}$	$\frac{740}{678}$	$\frac{728}{678}$	$\frac{854}{678}$	$\frac{725}{678}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{835}{755}$	$\frac{840}{755}$	$\frac{833}{755}$	$\frac{817}{755}$	$\frac{981}{755}$	$\frac{813}{755}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{4\,530}{2\,739}$	$\frac{2\,383}{2\,124}$	$\frac{4\,482}{2\,739}$	$\frac{4\,049}{2\,739}$	$\frac{2\,815}{2\,124}$	$\frac{3\,951}{2\,739}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{8\,705}{5\,955}$	$\frac{6\,407}{5\,804}$	$\frac{8\,631}{5\,955}$	$\frac{7\,975}{5\,955}$	$\frac{7\,378}{5\,804}$	$\frac{7\,828}{5\,955}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{10\,937}{8\,045}$	$\frac{9\,754}{8\,873}$	$\frac{10\,860}{8\,045}$	$\frac{10\,179}{8\,045}$	$\frac{11\,157}{8\,873}$	$\frac{10\,026}{8\,045}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{16\,146}{13\,029}$	$\frac{15\,944}{14\,677}$	$\frac{16\,065}{13\,029}$	$\frac{15\,353}{13\,029}$	$\frac{17\,887}{14\,677}$	$\frac{15\,193}{13\,029}$
225-205-0107	7		1	230	$\frac{23\,860}{20\,469}$	$\frac{25\,334}{23\,617}$	$\frac{23\,777}{20\,469}$	$\frac{23\,033}{20\,469}$	$\frac{27\,817}{23\,617}$	$\frac{22\,866}{20\,469}$
225-205-0108	8		1	650	$\frac{48\,108}{43\,967}$	$\frac{48\,363}{43\,967}$	$\frac{48\,012}{43\,967}$	$\frac{47\,200}{43\,967}$	$\frac{55\,380}{43\,967}$	$\frac{47\,018}{43\,967}$
225-205-0109	9		1	1130	$\frac{61\,384}{54\,621}$	$\frac{61\,827}{54\,621}$	$\frac{61\,217}{54\,621}$	$\frac{59\,805}{54\,621}$	$\frac{74\,026}{54\,621}$	$\frac{59\,488}{54\,621}$

					,	,	,			
225-207-0100	13015-2012	3								
225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>94 359</u> 89 649	<u>124 298</u> 89 649	<u>115 026</u> 89 649	<u>111 355</u> 89 649	<u>124 485</u> 89 649	<u>94 265</u> 89 649
225-207-0102	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2464	<u>57 204</u> 54 087					

226.**226-1.****226-102.**

					,	,	,			
226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>478 263</u> 463 726					
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>545 934</u> 530 070					

225-207-0100	13015-2012	3								
225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>106 936</u> 89 649	<u>96 161</u> 89 649	<u>104 198</u> 89 649	<u>105 194</u> 89 649	<u>103 822</u> 89 649	<u>100 646</u> 89 649
225-207-0102	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2464						

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						

225-207-0100	13015-2012	3				
225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>132 637</u> 89 649	<u>99 933</u> 89 649
225-207-0102	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2464		

226-102-0100	13015-2012					
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370		
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370		

					,					
					,					
					,					
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>525 913</u> 508 716					
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>598 019</u> 579 408					
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>862 616</u> 834 767					
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 027 977</u> 995 590					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 171 936</u> 1 136 726					
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 042 748</u> 1 009 180					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 119 426</u> 1 084 355					
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>521 173</u> 504 069					
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>914 441</u> 886 248					
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>947 513</u> 917 999					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 051 183</u> 1 018 340					

226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						

226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500		
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500		
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500		
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100		
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200		
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200		
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500		
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670		
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500		
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100		

					,					
					,					
					,					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 128 128</u> 1 093 777					
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 067 143</u> 1 033 096					
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>933 057</u> 903 827					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 146 327</u> 1 110 728					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>288 882</u> 279 167					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>163 753</u> 157 141					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>206 744</u> 198 316					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>101 704</u> 97 807					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>143 156</u> 136 907	<u>125 954</u> 122 494	<u>127 637</u> 122 494	<u>129 754</u> 122 494	<u>129 620</u> 122 494	<u>128 420</u> 122 494

226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>128 151</u> 122 494					

226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200		
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500		
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200		
226-102-0118	-9		1	5000		
226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200		
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0302	-18		1	5400		
226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350		
226-102-0402	1-6		1	4250		

					,					
					,					
					,					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>330 325</u> 317 570					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>221 431</u> 212 635					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>93 152</u> 89 544					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>167 352</u> 161 292					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>116 923</u> 112 443					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>196 332</u> 188 983					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>177 275</u> 170 559					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>213 591</u> 205 272					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>278 111</u> 266 745					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>359 818</u> 345 229					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>24 524</u> 23 597					

226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						

226-102-0403	1-8		1	7750		
226-102-0404	2-6		1	5500		
226-102-0406	400.98.25		1	2200		
226-102-0407	400.98.40		1	3430		
226-102-0409	400.124.25		1	2700		
226-102-0410	400.124.40		1	4320		
226-102-0412	600.98.30		1	4000		
226-102-0414	600.124.30		1	5100		
226-102-0416	800.98.40		1	7300		
226-102-0418	800.124.40		1	9300		
226-102-0419	200.75.15		1	550		

					,					
					,					
					,					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>31 239</u> 30 019					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>42 698</u> 40 970					
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>70 266</u> 67 268					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>95 369</u> 91 312					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>144 895</u> 138 814					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>175 094</u> 167 610					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>199 321</u> 191 971					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>86 366</u> 82 650					
226-102-0700	13015-2012									

226-102-0420	200.100.15		1	750		
226-102-0421	200.150.15		1	1100		
226-102-0423	400.98.25		1	2000		
226-102-0425	400.124.25		1	2700		
226-102-0427	600.98.30		1	4000		
226-102-0429	600.124.30		1	5000		
226-102-0500	13015-2012					
226-102-0502	6		1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497		
226-102-0700	13015-2012					

					,						
					,						
					,						
226-102-0703	-8		1	50	<u>1 634</u> 1 546	<u>2 361</u> 1 793	<u>3 221</u> 1 793	<u>4 359</u> 1 793	<u>4 288</u> 1 793	<u>3 657</u> 1 793	
226-102-0704	-9		1	210	<u>6 668</u> 6 301	<u>6 140</u> 5 411	<u>7 060</u> 5 411	<u>8 450</u> 5 411	<u>8 368</u> 5 411	<u>7 637</u> 5 411	

226-103.

					,							
					,							
					,							
226-103-1100	13015-2012											
226-103-1108	2		1	600	<u>15 351</u> 14 564							
226-103-1109	3		1	700	<u>17 810</u> 16 894							
226-103-1400	13015-2012											
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>9 952</u> 9 329	<u>14 428</u> 9 329	<u>13 042</u> 9 329	<u>12 493</u> 9 329	<u>14 456</u> 9 329	<u>9 938</u> 9 329	<u>11 832</u> 9 329	<u>10 221</u> 9 329
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>10 230</u> 9 746					<u>9 309</u> 8 136		<u>10 992</u> 8 136

226-102-0703	-8		1	50	$\frac{3\,515}{1\,793}$	$\frac{2\,223}{1\,546}$	$\frac{2\,041}{1\,546}$	$\frac{1\,968}{1\,546}$	$\frac{2\,227}{1\,546}$	$\frac{1\,882}{1\,546}$
226-102-0704	-9		1	210	$\frac{7\,473}{5\,411}$	$\frac{9\,141}{6\,301}$	$\frac{8\,375}{6\,301}$	$\frac{8\,072}{6\,301}$	$\frac{9\,157}{6\,301}$	$\frac{7\,707}{6\,301}$

226-103-1100	13015-2012									
226-103-1108	2		1	600						
226-103-1109	3		1	700						
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	$\frac{11\,423}{9\,329}$	$\frac{11\,572}{9\,329}$	$\frac{11\,367}{9\,329}$	$\frac{10\,892}{9\,329}$	$\frac{15\,674}{9\,329}$	$\frac{10\,785}{9\,329}$
226-103-1403	-1-20-75		1	350	$\frac{13\,108}{8\,136}$		$\frac{12\,975}{8\,136}$	$\frac{11\,775}{8\,136}$		$\frac{11\,506}{8\,136}$

8.04-08-2021

370

226-102-0703	-8		1	50	$\frac{1\,847}{1\,546}$	$\frac{2\,387}{1\,546}$
226-102-0704	-9		1	210	$\frac{7\,563}{6\,301}$	$\frac{9\,830}{6\,301}$

					,	,	,					
226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{6\,859}{6\,455}$	$\frac{9\,686}{6\,455}$	$\frac{8\,810}{6\,455}$	$\frac{8\,464}{6\,455}$	$\frac{9\,704}{6\,455}$	$\frac{6\,466}{5\,713}$	$\frac{8\,047}{6\,455}$	$\frac{7\,397}{5\,713}$
226-103-1405	-1-18-50		1	220	$\frac{6\,366}{5\,994}$	$\frac{8\,957}{5\,994}$	$\frac{8\,155}{5\,994}$	$\frac{7\,837}{5\,994}$	$\frac{8\,973}{5\,994}$	$\frac{6\,358}{5\,994}$	$\frac{7\,455}{5\,994}$	$\frac{6\,522}{5\,994}$
226-103-1406	-2-22-40		1	90	$\frac{4\,751}{4\,556}$	$\frac{5\,811}{4\,556}$	$\frac{5\,482}{4\,556}$	$\frac{5\,352}{4\,556}$	$\frac{5\,817}{4\,556}$	$\frac{4\,747}{4\,556}$	$\frac{5\,196}{4\,556}$	$\frac{4\,814}{4\,556}$
226-103-1407	-2-20-40		1	80	$\frac{2\,618}{2\,477}$	$\frac{3\,561}{2\,477}$	$\frac{3\,269}{2\,477}$	$\frac{3\,153}{2\,477}$	$\frac{3\,566}{2\,477}$	$\frac{3\,657}{3\,047}$	$\frac{3\,014}{2\,477}$	$\frac{4\,528}{3\,047}$
226-103-1408	-2-20-25		1	60	$\frac{2\,153}{2\,043}$	$\frac{2\,859}{2\,043}$	$\frac{2\,641}{2\,043}$	$\frac{2\,554}{2\,043}$	$\frac{2\,864}{2\,043}$	$\frac{2\,641}{2\,061}$	$\frac{2\,450}{2\,043}$	$\frac{3\,504}{2\,061}$
226-103-1409	-2-18-25		1	50	$\frac{1\,680}{1\,591}$	$\frac{2\,269}{1\,591}$	$\frac{2\,087}{1\,591}$	$\frac{2\,015}{1\,591}$	$\frac{2\,273}{1\,591}$	$\frac{1\,678}{1\,591}$	$\frac{1\,928}{1\,591}$	$\frac{1\,716}{1\,591}$
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{6\,387}{6\,048}$	$\frac{8\,625}{6\,048}$	$\frac{7\,932}{6\,048}$	$\frac{7\,657}{6\,048}$	$\frac{8\,639}{6\,048}$	$\frac{6\,000}{5\,284}$	$\frac{7\,327}{6\,048}$	$\frac{6\,912}{5\,284}$
226-103-1600	13015-2012											
226-103-1601	450		1	7700	$\frac{318\,272}{305\,795}$							
226-103-1602	500		1	8350	$\frac{342\,153}{328\,680}$							
226-103-1603	600 -		1	9650	$\frac{430\,190}{413\,939}$							
226-103-1604	650 -		1	10300	$\frac{459\,229}{441\,881}$							

226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{8\,835}{5\,713}$	$\frac{7\,882}{6\,455}$	$\frac{8\,750}{5\,713}$	$\frac{8\,000}{5\,713}$	$\frac{10\,473}{6\,455}$	$\frac{7\,832}{5\,713}$
226-103-1405	-1-18-50		1	220	$\frac{7\,218}{5\,994}$	$\frac{7\,304}{5\,994}$	$\frac{7\,185}{5\,994}$	$\frac{6\,910}{5\,994}$	$\frac{9\,679}{5\,994}$	$\frac{6\,848}{5\,994}$
226-103-1406	-2-22-40		1	90	$\frac{5\,099}{4\,556}$	$\frac{5\,134}{4\,556}$	$\frac{5\,086}{4\,556}$	$\frac{4\,973}{4\,556}$	$\frac{6\,106}{4\,556}$	$\frac{4\,948}{4\,556}$
226-103-1407	-2-20-40		1	80	$\frac{5\,713}{3\,047}$	$\frac{2\,959}{2\,477}$	$\frac{5\,640}{3\,047}$	$\frac{4\,990}{3\,047}$	$\frac{3\,823}{2\,477}$	$\frac{4\,845}{3\,047}$
226-103-1408	-2-20-25		1	60	$\frac{4\,658}{2\,061}$	$\frac{2\,409}{2\,043}$	$\frac{4\,586}{2\,061}$	$\frac{3\,949}{2\,061}$	$\frac{3\,056}{2\,043}$	$\frac{3\,806}{2\,061}$
226-103-1409	-2-18-25		1	50	$\frac{1\,874}{1\,591}$	$\frac{1\,893}{1\,591}$	$\frac{1\,866}{1\,591}$	$\frac{1\,804}{1\,591}$	$\frac{2\,433}{1\,591}$	$\frac{1\,790}{1\,591}$
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{8\,271}{5\,284}$	$\frac{7\,197}{6\,048}$	$\frac{8\,190}{5\,284}$	$\frac{7\,472}{5\,284}$	$\frac{9\,248}{6\,048}$	$\frac{7\,310}{5\,284}$
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700						
226-103-1602	500		1	8350						
226-103-1603	600 -		1	9650						
226-103-1604	650 -		1	10300						

					,							
					,							
					,							
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>532 832</u> 513 515							
226-103-1700	13015-2012											
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>110 784</u> 106 586							
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>137 286</u> 131 653							
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>160 946</u> 154 347							
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>109 758</u> 105 581							
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>124 437</u> 119 648							
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>153 186</u> 147 266							
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>180 269</u> 173 251							
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>155 083</u> 149 191							
226-103-1800	13015-2012											
226-103-1801	-1		1	720	<u>21 278</u> 20 051	<u>29 758</u> 20 051	<u>27 132</u> 20 051	<u>26 092</u> 20 051	<u>29 811</u> 20 051	<u>21 252</u> 20 051	<u>24 841</u> 20 051	<u>21 789</u> 20 051

226-103-1605	700 -		1	10950						
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500						
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630						
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250						
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500						
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900						
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600						
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300						
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520						
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 065</u> 20 051	<u>24 347</u> 20 051	<u>23 959</u> 20 051	<u>23 059</u> 20 051	<u>32 120</u> 20 051	<u>22 857</u> 20 051

					,	,	,					
226-103-1802	-2		1	960	<u>26 192</u> 24 598	<u>37 499</u> 24 598	<u>33 997</u> 24 598	<u>32 611</u> 24 598	<u>37 569</u> 24 598	<u>26 157</u> 24 598	<u>30 942</u> 24 598	<u>26 872</u> 24 598
226-103-1803	-3		1	1130	<u>38 052</u> 36 034	<u>51 361</u> 36 034	<u>47 239</u> 36 034	<u>45 607</u> 36 034	<u>51 444</u> 36 034	<u>38 010</u> 36 034	<u>43 643</u> 36 034	<u>38 853</u> 36 034

226-105.

					,	,	,					
226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>3 794</u> 3 652	<u>4 501</u> 3 652	<u>4 282</u> 3 652	<u>4 195</u> 3 652	<u>4 505</u> 3 652	<u>4 061</u> 3 453	<u>4 091</u> 3 652	<u>4 925</u> 3 453
226-105-0102	7		1	320	<u>10 769</u> 10 299					<u>9 844</u> 8 660		<u>11 527</u> 8 660

25.**251.****251-3.****251-302.**

226-103-1802	-2		1	960	<u>29 908</u> 24 598	<u>30 284</u> 24 598	<u>29 766</u> 24 598	<u>28 566</u> 24 598	<u>40 648</u> 24 598	<u>28 297</u> 24 598
226-103-1803	-3		1	1130	<u>42 426</u> 36 034	<u>42 868</u> 36 034	<u>42 259</u> 36 034	<u>40 847</u> 36 034	<u>55 067</u> 36 034	<u>40 530</u> 36 034

226-105-0100	13015-2012									
226-105-0101	6		1	60	<u>6 078</u> 3 453	<u>4 050</u> 3 652	<u>6 006</u> 3 453	<u>5 369</u> 3 453	<u>4 698</u> 3 652	<u>5 226</u> 3 453
226-105-0102	7		1	320	<u>13 643</u> 8 660		<u>13 509</u> 8 660	<u>12 310</u> 8 660		<u>12 041</u> 8 660

					,					
					,					
					,					
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 212 179</u> <u>4 068 080</u>					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> <u>3 885 787</u>					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 929 273</u> <u>3 796 874</u>					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> <u>3 796 867</u>					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> <u>3 309 930</u>					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 417</u> 19 708	<u>23 656</u> 19 708	<u>22 653</u> 19 708	<u>22 256</u> 19 708	<u>23 676</u> 19 708	<u>20 407</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>16 016</u> 15 398	<u>19 212</u> 15 414	<u>18 227</u> 15 414	<u>17 837</u> 15 414	<u>19 231</u> 15 414	<u>16 022</u> 15 414

255. , ,

255-1.

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>21 778</u> 19 708	<u>20 612</u> 19 708	<u>21 482</u> 19 708	<u>21 590</u> 19 708	<u>21 441</u> 19 708	<u>21 098</u> 19 708	<u>24 558</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 368</u> 15 414	<u>16 223</u> 15 414	<u>17 077</u> 15 414	<u>17 183</u> 15 414	<u>17 037</u> 15 414	<u>16 699</u> 15 414	<u>20 097</u> 15 414

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>21 020</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>16 624</u> 15 414

8.04-08-2021

380

255-101.

					,	,					
					,	,					
					,	,					
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>50 317</u> 47 251	<u>61 071</u> 48 219	<u>65 981</u> 50 288	<u>65 981</u> 50 288	<u>65 981</u> 50 288	<u>50 916</u> 47 251	<u>65 952</u> 50 288

255-102.

					,	,	,			
255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' , 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 176</u> 2 025	<u>2 653</u> 2 025	<u>2 653</u> 2 025	<u>2 653</u> 2 025	<u>2 653</u> 2 025	<u>2 172</u> 2 025

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>50 686</u> 47 251	<u>64 131</u> 50 288	<u>64 160</u> 50 288	<u>62 707</u> 50 288	<u>51 965</u> 47 378	<u>65 981</u> 50 288	<u>60 320</u> 50 288

255-102-0100	17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017	2	1	96	<u>2 651</u> 2 025	<u>3 683</u> 2 025	<u>2 547</u> 2 025	<u>2 585</u> 2 025	<u>2 533</u> 2 025	<u>4 293</u> 2 025	<u>2 653</u> 2 025

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 ' ' ' i	2			
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 ' - i ' ' , ,	2			
255-102-0600	17608-2017 40 - 80 -	2			
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	$\frac{2\,386}{2\,025}$

					,					
					,					
					,					
255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	<u>2 452</u> 2 296	<u>2 930</u> 2 296	<u>2 930</u> 2 296	<u>2 930</u> 2 296	<u>2 449</u> 2 296
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 110</u> 1 972				
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>2 424</u> 2 280				
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 535</u> 2 323	<u>3 330</u> 2 465	<u>3 316</u> 2 387	<u>3 316</u> 2 387	<u>2 855</u> 2 262
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>2 881</u> 2 493	<u>3 638</u> 2 768	<u>3 548</u> 2 615	<u>3 548</u> 2 615	<u>3 090</u> 2 493
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 544</u> 2 305				<u>2 644</u> 2 305
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>2 959</u> 2 712				<u>3 059</u> 2 712
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>2 804</u> 2 533	<u>3 754</u> 2 689	<u>3 815</u> 2 588	<u>3 815</u> 2 588	<u>3 139</u> 2 495
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>3 056</u> 2 780	<u>4 062</u> 2 991	<u>4 045</u> 2 814	<u>4 045</u> 2 814	<u>3 328</u> 2 680

255-2.

255-201.

255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	<u>2 927</u> 2 296	<u>3 960</u> 2 296	<u>2 824</u> 2 296	<u>2 862</u> 2 296	<u>2 810</u> 2 296	<u>4 570</u> 2 296	<u>2 930</u> 2 296
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120							
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120							
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 312</u> 2 387	<u>3 246</u> 2 262	<u>3 157</u> 2 387	<u>3 213</u> 2 387	<u>3 136</u> 2 387	<u>3 401</u> 2 323	<u>3 316</u> 2 387
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 545</u> 2 615	<u>3 481</u> 2 493	<u>3 390</u> 2 615	<u>3 446</u> 2 615	<u>3 369</u> 2 615	<u>3 653</u> 2 570	<u>3 548</u> 2 615
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168		<u>2 644</u> 2 305				<u>2 754</u> 2 305	
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168		<u>3 059</u> 2 712				<u>3 169</u> 2 712	
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 810</u> 2 588	<u>3 526</u> 2 495	<u>3 603</u> 2 588	<u>3 678</u> 2 588	<u>3 575</u> 2 588	<u>3 947</u> 2 495	<u>3 815</u> 2 588
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 040</u> 2 814	<u>3 715</u> 2 680	<u>3 834</u> 2 814	<u>3 909</u> 2 814	<u>3 805</u> 2 814	<u>4 136</u> 2 680	<u>4 045</u> 2 814

255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	<u>2 663</u> 2 296
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 915</u> 2 387
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 148</u> 2 615
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 281</u> 2 588
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>3 511</u> 2 814

					,				
					,				
					,				
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	$\frac{8\,437}{8\,136}$	$\frac{10\,826}{9\,944}$	$\frac{8\,432}{8\,136}$	$\frac{8\,522}{8\,136}$	$\frac{9\,041}{8\,588}$
255-201-0104	4		1	50	$\frac{7\,250}{7\,051}$	$\frac{7\,691}{6\,871}$	$\frac{7\,248}{7\,051}$	$\frac{7\,285}{7\,051}$	
255-201-0105	5		1	40	$\frac{6\,962}{6\,780}$	$\frac{7\,691}{6\,871}$	$\frac{6\,960}{6\,780}$	$\frac{6\,990}{6\,780}$	

255-202.

					,				
					,				
					,				
255-202-0100	32018-2012	2							
255-202-0101	40	2	1	110	$\frac{16\,724}{16\,272}$	$\frac{16\,720}{16\,272}$	$\frac{16\,802}{16\,272}$		
255-202-0102	50	2	1	135	$\frac{12\,880}{12\,475}$	$\frac{12\,960}{12\,475}$	$\frac{12\,960}{12\,475}$	$\frac{13\,041}{12\,475}$	

					,			
					,			
					,			
255-202-0103	60	2	1	162	<u>26 005</u> 25 313	<u>25 999</u> 25 313	<u>26 119</u> 25 313	

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					,					
					,					
					,					
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325

[illegible]

261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325

[illegible]

261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,									
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>24 290</u> 21 773	<u>24 290</u> 21 773	<u>24 290</u> 21 773	<u>24 290</u> 21 773	<u>24 290</u> 21 773	<u>24 290</u> 21 773
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>26 267</u> 23 712	<u>26 267</u> 23 712	<u>26 267</u> 23 712	<u>26 267</u> 23 712	<u>26 267</u> 23 712	<u>26 267</u> 23 712
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934

261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,					
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>24 290</u> 21 773	<u>24 290</u> 21 773
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>26 267</u> 23 712	<u>26 267</u> 23 712
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934

					,	,	,			
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>39 689</u> 37 126	<u>39 689</u> 37 126	<u>39 689</u> 37 126	<u>39 689</u> 37 126	<u>39 689</u> 37 126	<u>39 689</u> 37 126
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, , 474-90		1	1040	<u>107 719</u> 104 879	<u>107 719</u> 104 879	<u>107 719</u> 104 879	<u>107 719</u> 104 879	<u>107 719</u> 104 879	<u>107 719</u> 104 879
261-101-0311	, , , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , 937-92	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514

[illegible]

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>39 689</u> 37 126	<u>39 689</u> 37 126
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,					
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>107 719</u> 104 879	<u>107 719</u> 104 879
261-101-0311	474-90 , , ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514

261-101-0380	800', 8', 939-92		1	100	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$
261-101-0382	13015-2003, 22,5'	3	1	2500	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$
261-101-0383	15; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$

261-101-0380	800 , 8 , 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	13015-2003 , , 22,5 ,	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , ,	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная