

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен  01.01.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-4.		9
211-5.		11
211-6.		11
212.	, ,	13
212-1.		13
212-4.		80
212-5.		85
212-6.		93
213.		93
213-1.		93
213-3.	, ,	101
22.		103
221.		103
221-1.		103
222.	,	107
222-1.	, ,	107
222-2.	,	115
222-3.	, ,	119
225.		121
225-1.		121
225-2.		125
226.		148
226-1.		148

8.04-08-2021

IV

25.				156
251.	,	,		156
251-3.		,		156
255.	,	,		158
255-1.				158
26.				162
261.				162
261-1.				162

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$

211-102.

					,	,				
211-102-0100										
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{2\,616}{170}$	$\frac{2\,063}{170}$	$\frac{5\,194}{170}$	$\frac{4\,543}{170}$	$\frac{3\,919}{170}$	$\frac{6\,858}{170}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{4\,450}{2\,767}$	$\frac{4\,082}{2\,767}$	$\frac{6\,169}{2\,767}$	$\frac{5\,735}{2\,767}$	$\frac{5\,319}{2\,767}$	$\frac{7\,279}{2\,767}$
211-102-0200										
211-102-0201	3226 93		1	1000	$\frac{11\,732}{9\,906}$	$\frac{11\,364}{9\,906}$	$\frac{13\,451}{9\,906}$	$\frac{13\,017}{9\,906}$	$\frac{12\,601}{9\,906}$	$\frac{14\,560}{9\,906}$
211-102-0300										

**8.04-08-2021**

211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,926}{1\,025}$	$\frac{1\,926}{1\,025}$

[illegible]

211-102-0301			1	1000	$\frac{10\,092}{8\,299}$	$\frac{9\,724}{8\,299}$	$\frac{11\,811}{8\,299}$	$\frac{11\,378}{8\,299}$	$\frac{10\,962}{8\,299}$	$\frac{12\,921}{8\,299}$

**211-103.**

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$

**211-2.****211-201.**

211-201-0700	1284-2004 1200	3								



211-102-0301			1	1000	$\frac{12\,331}{8\,299}$	$\frac{10\,753}{8\,299}$	$\frac{10\,092}{8\,299}$	$\frac{11\,586}{8\,299}$	$\frac{11\,412}{8\,299}$	$\frac{11\,360}{8\,299}$

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$	$\frac{1\,713}{419}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$	$\frac{1\,927}{485}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$	$\frac{1\,461}{352}$

211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								

211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{5\,082}{2\,694}$	$\frac{4\,566}{2\,694}$	$\frac{7\,434}{2\,694}$	$\frac{7\,773}{2\,694}$	$\frac{7\,312}{2\,694}$	$\frac{9\,400}{2\,694}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{5\,129}{2\,388}$	$\frac{3\,924}{2\,388}$	$\frac{7\,545}{2\,388}$	$\frac{7\,762}{2\,388}$	$\frac{6\,774}{2\,388}$	$\frac{9\,401}{2\,388}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{4\,721}{2\,374}$	$\frac{4\,213}{2\,374}$	$\frac{7\,040}{2\,374}$	$\frac{7\,375}{2\,374}$	$\frac{6\,920}{2\,374}$	$\frac{8\,978}{2\,374}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{4\,721}{2\,374}$	$\frac{4\,213}{2\,374}$	$\frac{7\,040}{2\,374}$	$\frac{7\,375}{2\,374}$	$\frac{6\,920}{2\,374}$	$\frac{8\,978}{2\,374}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,771}{3\,078}$	$\frac{5\,655}{3\,078}$	$\frac{6\,985}{3\,078}$	$\frac{7\,427}{3\,078}$	$\frac{8\,009}{3\,078}$	$\frac{8\,948}{3\,078}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{4\,608}{1\,953}$	$\frac{3\,438}{1\,953}$	$\frac{6\,954}{1\,953}$	$\frac{7\,165}{1\,953}$	$\frac{6\,205}{1\,953}$	$\frac{8\,757}{1\,953}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,299}{1\,976}$	$\frac{3\,794}{1\,976}$	$\frac{6\,600}{1\,976}$	$\frac{6\,933}{1\,976}$	$\frac{6\,481}{1\,976}$	$\frac{8\,524}{1\,976}$
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{6\,274}{3\,510}$	$\frac{5\,069}{3\,510}$	$\frac{8\,690}{3\,510}$	$\frac{8\,907}{3\,510}$	$\frac{7\,919}{3\,510}$	$\frac{10\,546}{3\,510}$
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\,561}{2\,849}$	$\frac{4\,373}{2\,849}$	$\frac{7\,942}{2\,849}$	$\frac{8\,156}{2\,849}$	$\frac{7\,182}{2\,849}$	$\frac{9\,771}{2\,849}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,280}{2\,658}$	$\frac{4\,149}{2\,658}$	$\frac{8\,780}{2\,658}$	$\frac{8\,294}{2\,658}$	$\frac{4\,990}{2\,658}$	$\frac{9\,994}{2\,658}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,519}{2\,984}$	$\frac{4\,236}{2\,984}$	$\frac{9\,064}{2\,984}$	$\frac{8\,124}{2\,984}$	$\frac{6\,514}{2\,984}$	$\frac{10\,269}{2\,984}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,079}{2\,605}$	$\frac{3\,904}{2\,582}$	$\frac{8\,592}{2\,582}$	$\frac{7\,850}{2\,582}$	$\frac{5\,457}{2\,582}$	$\frac{9\,788}{2\,582}$

211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\ 109}{2\ 694}$	$\frac{6\ 074}{2\ 694}$	$\frac{5\ 224}{2\ 694}$	$\frac{7\ 555}{2\ 694}$	$\frac{7\ 045}{2\ 694}$	$\frac{6\ 948}{2\ 694}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\ 088}{2\ 388}$	$\frac{5\ 882}{2\ 388}$	$\frac{5\ 328}{2\ 388}$	$\frac{7\ 545}{2\ 388}$	$\frac{7\ 087}{2\ 388}$	$\frac{6\ 967}{2\ 388}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{8\ 691}{2\ 374}$	$\frac{5\ 699}{2\ 374}$	$\frac{4\ 862}{2\ 374}$	$\frac{7\ 159}{2\ 374}$	$\frac{6\ 657}{2\ 374}$	$\frac{6\ 561}{2\ 374}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{8\ 691}{2\ 374}$	$\frac{5\ 699}{2\ 374}$	$\frac{4\ 862}{2\ 374}$	$\frac{7\ 159}{2\ 374}$	$\frac{6\ 657}{2\ 374}$	$\frac{6\ 561}{2\ 374}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{8\ 674}{3\ 078}$	$\frac{6\ 144}{3\ 078}$	$\frac{4\ 869}{3\ 078}$	$\frac{7\ 201}{3\ 078}$	$\frac{6\ 759}{3\ 078}$	$\frac{6\ 673}{3\ 078}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{8\ 453}{1\ 953}$	$\frac{5\ 339}{1\ 953}$	$\frac{4\ 801}{1\ 953}$	$\frac{6\ 954}{1\ 953}$	$\frac{6\ 510}{1\ 953}$	$\frac{6\ 393}{1\ 953}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{8\ 239}{1\ 976}$	$\frac{5\ 270}{1\ 976}$	$\frac{4\ 438}{1\ 976}$	$\frac{6\ 719}{1\ 976}$	$\frac{6\ 220}{1\ 976}$	$\frac{6\ 125}{1\ 976}$
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	$\frac{10\ 233}{3\ 510}$	$\frac{7\ 027}{3\ 510}$	$\frac{6\ 473}{3\ 510}$	$\frac{8\ 690}{3\ 510}$	$\frac{8\ 232}{3\ 510}$	$\frac{8\ 112}{3\ 510}$
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	$\frac{9\ 462}{2\ 849}$	$\frac{6\ 303}{2\ 849}$	$\frac{5\ 756}{2\ 849}$	$\frac{7\ 942}{2\ 849}$	$\frac{7\ 490}{2\ 849}$	$\frac{7\ 372}{2\ 849}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\ 654}{2\ 658}$	$\frac{7\ 421}{2\ 658}$	$\frac{6\ 935}{2\ 658}$	$\frac{8\ 610}{2\ 658}$	$\frac{8\ 343}{2\ 658}$	$\frac{8\ 294}{2\ 658}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\ 425}{2\ 984}$	$\frac{7\ 654}{2\ 984}$	$\frac{7\ 178}{2\ 984}$	$\frac{9\ 046}{2\ 984}$	$\frac{8\ 576}{2\ 984}$	$\frac{8\ 527}{2\ 984}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{9\ 166}{2\ 582}$	$\frac{7\ 228}{2\ 582}$	$\frac{6\ 749}{2\ 582}$	$\frac{8\ 544}{2\ 582}$	$\frac{8\ 137}{2\ 582}$	$\frac{8\ 089}{2\ 582}$

8.04-08-2021

211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,572}{2\,994}$	$\frac{4\,471}{2\,994}$	$\frac{9\,036}{2\,994}$	$\frac{8\,558}{2\,994}$	$\frac{5\,301}{2\,994}$	$\frac{10\,233}{2\,994}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,079}{2\,605}$	$\frac{3\,904}{2\,582}$	$\frac{8\,592}{2\,582}$	$\frac{7\,850}{2\,582}$	$\frac{5\,457}{2\,582}$	$\frac{9\,788}{2\,582}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,094}{2\,616}$	$\frac{3\,843}{2\,616}$	$\frac{8\,602}{2\,616}$	$\frac{7\,675}{2\,616}$	$\frac{6\,089}{2\,616}$	$\frac{9\,789}{2\,616}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,881}{2\,456}$	$\frac{3\,663}{2\,456}$	$\frac{8\,352}{2\,456}$	$\frac{7\,439}{2\,456}$	$\frac{5\,875}{2\,456}$	$\frac{9\,522}{2\,456}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{5\,367}{1\,931}$	$\frac{3\,214}{1\,914}$	$\frac{7\,867}{1\,914}$	$\frac{7\,131}{1\,914}$	$\frac{4\,755}{1\,914}$	$\frac{9\,055}{1\,914}$

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{14\,198}{13\,560}$	$\frac{16\,345}{13\,560}$	$\frac{15\,738}{13\,560}$	$\frac{15\,912}{13\,560}$	$\frac{17\,732}{13\,560}$	$\frac{17\,108}{13\,560}$	$\frac{16\,900}{13\,560}$	$\frac{15\,842}{13\,560}$	$\frac{14\,565}{13\,560}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{14\,423}{13\,560}$	$\frac{16\,346}{13\,560}$	$\frac{15\,739}{13\,560}$	$\frac{15\,912}{13\,560}$	$\frac{17\,733}{13\,560}$	$\frac{17\,109}{13\,560}$	$\frac{16\,901}{13\,560}$	$\frac{15\,843}{13\,560}$	$\frac{14\,566}{13\,560}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{13\,962}{13\,108}$	$\frac{15\,885}{13\,108}$	$\frac{15\,278}{13\,108}$	$\frac{15\,451}{13\,108}$	$\frac{17\,272}{13\,108}$	$\frac{16\,648}{13\,108}$	$\frac{16\,440}{13\,108}$	$\frac{15\,382}{13\,108}$	$\frac{14\,105}{13\,108}$

**211-206.**

211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,898}{2\,994}$	$\frac{7\,696}{2\,994}$	$\frac{7\,218}{2\,994}$	$\frac{8\,869}{2\,994}$	$\frac{8\,606}{2\,994}$	$\frac{8\,558}{2\,994}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,166}{2\,582}$	$\frac{7\,228}{2\,582}$	$\frac{6\,749}{2\,582}$	$\frac{8\,544}{2\,582}$	$\frac{8\,137}{2\,582}$	$\frac{8\,089}{2\,582}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{8\,958}{2\,616}$	$\frac{7\,212}{2\,616}$	$\frac{6\,743}{2\,616}$	$\frac{8\,584}{2\,616}$	$\frac{8\,121}{2\,616}$	$\frac{8\,073}{2\,616}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{8\,703}{2\,456}$	$\frac{6\,982}{2\,456}$	$\frac{6\,520}{2\,456}$	$\frac{8\,334}{2\,456}$	$\frac{7\,878}{2\,456}$	$\frac{7\,831}{2\,456}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{8\,437}{1\,914}$	$\frac{6\,513}{1\,914}$	$\frac{6\,038}{1\,914}$	$\frac{7\,820}{1\,914}$	$\frac{7\,416}{1\,914}$	$\frac{7\,368}{1\,914}$

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{15\,773}{13\,560}$	$\frac{15\,575}{13\,560}$	$\frac{15\,517}{13\,560}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{15\,774}{13\,560}$	$\frac{15\,576}{13\,560}$	$\frac{15\,518}{13\,560}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{15\,313}{13\,108}$	$\frac{15\,115}{13\,108}$	$\frac{15\,056}{13\,108}$

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	$\frac{6\,497}{2\,951}$	$\frac{4\,140}{2\,951}$	$\frac{8\,552}{2\,951}$	$\frac{7\,797}{2\,951}$	$\frac{6\,748}{2\,951}$	$\frac{9\,955}{2\,951}$

**211-4.**  
**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{2\,844}{1\,411}$	$\frac{4\,618}{1\,411}$	$\frac{5\,054}{1\,411}$	$\frac{4\,994}{1\,411}$	$\frac{6\,624}{1\,411}$	$\frac{6\,944}{1\,411}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{3\,305}{2\,170}$	$\frac{5\,152}{2\,170}$	$\frac{5\,932}{2\,170}$	$\frac{5\,282}{2\,170}$	$\frac{7\,233}{2\,170}$	$\frac{7\,597}{2\,170}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{3\,056}{1\,925}$	$\frac{5\,051}{1\,994}$	$\frac{5\,701}{1\,994}$	$\frac{5\,337}{1\,994}$	$\frac{7\,132}{1\,994}$	$\frac{7\,470}{1\,994}$

**211-402.**

211-402-0100															

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>9 070</u> 2 951	<u>7 054</u> 2 951	<u>6 677</u> 2 951	<u>9 000</u> 2 951	<u>8 552</u> 2 951	<u>8 422</u> 2 951

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 424</u> 1 411	<u>4 612</u> 1 411	<u>2 987</u> 1 411	<u>4 942</u> 1 411	<u>4 734</u> 1 411	<u>4 602</u> 1 411
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 713</u> 2 170	<u>5 126</u> 2 170	<u>3 305</u> 2 170	<u>5 594</u> 2 170	<u>5 334</u> 2 170	<u>5 256</u> 2 170
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 767</u> 1 994	<u>5 077</u> 1 994	<u>3 351</u> 1 994	<u>5 467</u> 1 994	<u>5 155</u> 1 994	<u>5 051</u> 1 994

211-402-0100					

211-402-0101			1	1000	<u>6 053</u> 4 338	<u>5 685</u> 4 338	<u>7 772</u> 4 338	<u>7 338</u> 4 338	<u>6 922</u> 4 338	<u>8 882</u> 4 338	<u>8 292</u> 4 338	<u>6 714</u> 4 338	<u>6 053</u> 4 338	<u>7 546</u> 4 338	<u>7 373</u> 4 338

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3												
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 171</u> 849	<u>2 285</u> 849	<u>6 869</u> 849	<u>6 078</u> 849	<u>5 058</u> 849	<u>8 382</u> 849	<u>7 482</u> 849	<u>5 266</u> 849		

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3												
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 355</u> 1 959	<u>5 346</u> 1 959	<u>5 881</u> 1 959	<u>5 793</u> 1 959	<u>7 506</u> 1 959	<u>7 915</u> 1 959	<u>7 284</u> 1 959			

**211-603.**

-

-



8.04-08-2021

12

211-402-0101			1	1000	$\frac{7\,321}{4\,338}$

211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	800	3	1	1500	$\frac{4\,642}{849}$	$\frac{6\,822}{849}$	$\frac{6\,322}{849}$	$\frac{6\,250}{849}$

211-601-0100	-	23735-2014	3						
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	$\frac{5\,265}{1\,959}$	$\frac{3\,412}{1\,959}$	$\frac{5\,827}{1\,959}$	$\frac{5\,514}{1\,959}$

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 816</u> 1 966	<u>3 559</u> 1 966	<u>7 336</u> 1 966	<u>7 562</u> 1 966	<u>6 531</u> 1 966	<u>9 272</u> 1 966
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 591</u> 2 065	<u>3 281</u> 2 065	<u>8 146</u> 2 065	<u>7 424</u> 2 065	<u>5 631</u> 2 065	<u>9 573</u> 2 065
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 806</u> 2 054	<u>3 395</u> 2 054	<u>8 129</u> 2 054	<u>7 425</u> 2 054	<u>5 538</u> 2 054	<u>9 545</u> 2 054

212.

212-1.

212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>17 937</u> 16 604	<u>28 817</u> 15 820	<u>21 776</u> 15 820	<u>27 187</u> 15 820	<u>35 966</u> 15 820	<u>33 256</u> 15 820
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>18 245</u> 16 905	<u>29 278</u> 16 272	<u>22 237</u> 16 272	<u>27 648</u> 16 272	<u>36 427</u> 16 272	<u>33 717</u> 16 272
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 074</u> 17 576	<u>24 800</u> 17 572	<u>27 333</u> 17 063	<u>31 668</u> 17 572	<u>33 395</u> 17 572	<u>35 759</u> 17 572

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>8 945</u> 1 966	<u>5 601</u> 1 966	<u>5 023</u> 1 966	<u>7 336</u> 1 966	<u>6 858</u> 1 966	<u>6 732</u> 1 966
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>8 800</u> 2 065	<u>6 569</u> 2 065	<u>6 179</u> 2 065	<u>8 159</u> 2 065	<u>7 738</u> 2 065	<u>7 618</u> 2 065
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>8 800</u> 2 054	<u>6 595</u> 2 054	<u>6 159</u> 2 054	<u>8 389</u> 2 054	<u>7 978</u> 2 054	<u>7 869</u> 2 054

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 169</u> 15 820	<u>26 644</u> 15 820	<u>20 102</u> 15 820	<u>26 100</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>24 656</u> 15 820
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 630</u> 16 272	<u>27 105</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>26 561</u> 16 272	<u>25 508</u> 16 272	<u>25 117</u> 16 272
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 193</u> 17 572	<u>31 940</u> 17 572	<u>26 246</u> 17 572	<u>32 158</u> 17 572	<u>31 608</u> 17 572	<u>31 510</u> 17 572

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 295</u> 17 750	<u>25 544</u> 17 747	<u>28 086</u> 17 234	<u>31 779</u> 17 747	<u>33 771</u> 17 747	<u>36 126</u> 17 747
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 476</u> 17 928	<u>25 725</u> 17 924	<u>28 261</u> 17 406	<u>31 959</u> 17 924	<u>33 952</u> 17 924	<u>36 307</u> 17 924
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 751</u> 18 197	<u>25 999</u> 18 193	<u>28 528</u> 17 668	<u>32 234</u> 18 193	<u>34 227</u> 18 193	<u>36 582</u> 18 193
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 029</u> 18 470	<u>26 278</u> 18 467	<u>28 798</u> 17 932	<u>32 512</u> 18 466	<u>34 505</u> 18 466	<u>36 860</u> 18 466
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 312</u> 18 747	<u>26 560</u> 18 744	<u>29 072</u> 18 202	<u>32 795</u> 18 743	<u>34 788</u> 18 743	<u>37 143</u> 18 743
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 476</u> 17 928	<u>25 725</u> 17 924	<u>28 261</u> 17 406	<u>31 959</u> 17 924	<u>33 952</u> 17 924	<u>36 307</u> 17 924
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 660</u> 18 108	<u>25 907</u> 18 103	<u>28 439</u> 17 580	<u>32 142</u> 18 103	<u>34 135</u> 18 103	<u>36 490</u> 18 103
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 936</u> 18 379	<u>26 185</u> 18 375	<u>28 708</u> 17 844	<u>32 419</u> 18 375	<u>34 412</u> 18 375	<u>36 767</u> 18 375
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 218</u> 18 655	<u>26 466</u> 18 651	<u>28 981</u> 18 112	<u>32 701</u> 18 651	<u>34 694</u> 18 651	<u>37 049</u> 18 651
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 503</u> 18 934	<u>26 752</u> 18 931	<u>29 257</u> 18 383	<u>32 986</u> 18 930	<u>34 978</u> 18 930	<u>37 333</u> 18 930
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 660</u> 18 108	<u>25 907</u> 18 103	<u>28 439</u> 17 580	<u>32 142</u> 18 103	<u>34 135</u> 18 103	<u>36 490</u> 18 103
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 844</u> 18 289	<u>26 092</u> 18 285	<u>28 618</u> 17 756	<u>32 327</u> 18 285	<u>34 320</u> 18 285	<u>36 675</u> 18 285
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 124</u> 18 563	<u>26 373</u> 18 559	<u>28 889</u> 18 022	<u>32 607</u> 18 559	<u>34 599</u> 18 559	<u>36 954</u> 18 559

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>35 583</u> 17 747	<u>32 051</u> 17 747	<u>26 425</u> 17 747	<u>32 594</u> 17 747	<u>31 688</u> 17 747	<u>31 598</u> 17 747
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 764</u> 17 924	<u>32 231</u> 17 924	<u>26 606</u> 17 924	<u>32 775</u> 17 924	<u>31 869</u> 17 924	<u>31 778</u> 17 924
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>36 038</u> 18 193	<u>32 506</u> 18 193	<u>26 881</u> 18 193	<u>33 049</u> 18 193	<u>32 144</u> 18 193	<u>32 053</u> 18 193
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>36 317</u> 18 466	<u>32 784</u> 18 466	<u>27 159</u> 18 466	<u>33 328</u> 18 466	<u>32 422</u> 18 466	<u>32 331</u> 18 466
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 599</u> 18 743	<u>33 067</u> 18 743	<u>27 441</u> 18 743	<u>33 610</u> 18 743	<u>32 704</u> 18 743	<u>32 614</u> 18 743
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 764</u> 17 924	<u>32 231</u> 17 924	<u>26 606</u> 17 924	<u>32 775</u> 17 924	<u>31 869</u> 17 924	<u>31 778</u> 17 924
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 946</u> 18 103	<u>32 414</u> 18 103	<u>26 789</u> 18 103	<u>32 957</u> 18 103	<u>32 052</u> 18 103	<u>31 961</u> 18 103
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>36 224</u> 18 375	<u>32 691</u> 18 375	<u>27 066</u> 18 375	<u>33 235</u> 18 375	<u>32 329</u> 18 375	<u>32 238</u> 18 375
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 505</u> 18 651	<u>32 973</u> 18 651	<u>27 347</u> 18 651	<u>33 516</u> 18 651	<u>32 610</u> 18 651	<u>32 520</u> 18 651
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 790</u> 18 930	<u>33 257</u> 18 930	<u>27 632</u> 18 930	<u>33 801</u> 18 930	<u>32 895</u> 18 930	<u>32 805</u> 18 930
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 946</u> 18 103	<u>32 414</u> 18 103	<u>26 789</u> 18 103	<u>32 957</u> 18 103	<u>32 052</u> 18 103	<u>31 961</u> 18 103
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>36 132</u> 18 285	<u>32 599</u> 18 285	<u>26 974</u> 18 285	<u>33 143</u> 18 285	<u>32 237</u> 18 285	<u>32 146</u> 18 285
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>36 411</u> 18 559	<u>32 878</u> 18 559	<u>27 253</u> 18 559	<u>33 422</u> 18 559	<u>32 516</u> 18 559	<u>32 426</u> 18 559

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 408</u> 18 841	<u>26 656</u> 18 837	<u>29 165</u> 18 292	<u>32 890</u> 18 837	<u>34 883</u> 18 837	<u>37 238</u> 18 837
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 696</u> 19 124	<u>26 944</u> 19 120	<u>29 445</u> 18 567	<u>33 179</u> 19 119	<u>35 171</u> 19 119	<u>37 526</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 844</u> 18 289	<u>26 092</u> 18 285	<u>28 618</u> 17 756	<u>32 327</u> 18 285	<u>34 320</u> 18 285	<u>36 675</u> 18 285
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 031</u> 18 472	<u>26 279</u> 18 468	<u>28 799</u> 17 934	<u>32 514</u> 18 467	<u>34 506</u> 18 467	<u>36 861</u> 18 467
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 313</u> 18 748	<u>26 562</u> 18 745	<u>29 073</u> 18 203	<u>32 796</u> 18 744	<u>34 789</u> 18 744	<u>37 144</u> 18 744
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 600</u> 19 030	<u>26 848</u> 19 026	<u>29 352</u> 18 476	<u>33 083</u> 19 026	<u>35 076</u> 19 026	<u>37 431</u> 19 026
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 891</u> 19 315	<u>27 139</u> 19 311	<u>29 634</u> 18 752	<u>33 374</u> 19 310	<u>35 366</u> 19 310	<u>37 721</u> 19 310
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 105</u> 18 442	<u>23 602</u> 18 442	<u>30 331</u> 17 900	<u>33 514</u> 18 442	<u>33 270</u> 18 442	<u>36 855</u> 18 442
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 398</u> 18 625	<u>24 188</u> 18 626	<u>31 120</u> 18 078	<u>33 671</u> 18 625	<u>33 580</u> 18 625	<u>36 888</u> 18 625
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 811	<u>24 379</u> 18 813	<u>31 304</u> 18 258	<u>33 860</u> 18 811	<u>33 770</u> 18 811	<u>37 077</u> 18 811
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 875</u> 19 093	<u>24 666</u> 19 095	<u>31 583</u> 18 532	<u>34 148</u> 19 093	<u>34 057</u> 19 093	<u>37 365</u> 19 093
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 168</u> 19 380	<u>24 958</u> 19 381	<u>31 868</u> 18 811	<u>34 441</u> 19 380	<u>34 350</u> 19 380	<u>37 658</u> 19 380

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 695</u> 18 837	<u>33 162</u> 18 837	<u>27 537</u> 18 837	<u>33 706</u> 18 837	<u>32 800</u> 18 837	<u>32 709</u> 18 837
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 983</u> 19 119	<u>33 450</u> 19 119	<u>27 825</u> 19 119	<u>33 994</u> 19 119	<u>33 088</u> 19 119	<u>32 997</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>36 132</u> 18 285	<u>32 599</u> 18 285	<u>26 974</u> 18 285	<u>33 143</u> 18 285	<u>32 237</u> 18 285	<u>32 146</u> 18 285
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>36 318</u> 18 467	<u>32 785</u> 18 467	<u>27 160</u> 18 467	<u>33 329</u> 18 467	<u>32 423</u> 18 467	<u>32 332</u> 18 467
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 600</u> 18 744	<u>33 068</u> 18 744	<u>27 442</u> 18 744	<u>33 611</u> 18 744	<u>32 706</u> 18 744	<u>32 615</u> 18 744
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 887</u> 19 026	<u>33 355</u> 19 026	<u>27 729</u> 19 026	<u>33 898</u> 19 026	<u>32 993</u> 19 026	<u>32 902</u> 19 026
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>37 178</u> 19 310	<u>33 645</u> 19 310	<u>28 020</u> 19 310	<u>34 189</u> 19 310	<u>33 283</u> 19 310	<u>33 192</u> 19 310
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>36 493</u> 18 442	<u>33 877</u> 18 442	<u>28 586</u> 18 442	<u>34 470</u> 18 442	<u>34 119</u> 18 442	<u>33 988</u> 18 442
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>37 022</u> 18 625	<u>34 033</u> 18 625	<u>28 327</u> 18 625	<u>34 939</u> 18 625	<u>34 395</u> 18 625	<u>34 305</u> 18 625
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>37 212</u> 18 811	<u>34 223</u> 18 811	<u>28 516</u> 18 811	<u>35 128</u> 18 811	<u>34 585</u> 18 811	<u>34 494</u> 18 811
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 499</u> 19 093	<u>34 510</u> 19 093	<u>28 804</u> 19 093	<u>35 416</u> 19 093	<u>34 873</u> 19 093	<u>34 782</u> 19 093
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 792</u> 19 380	<u>34 803</u> 19 380	<u>29 097</u> 19 380	<u>35 709</u> 19 380	<u>35 166</u> 19 380	<u>35 075</u> 19 380

212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 465</u> 19 671	<u>25 255</u> 19 672	<u>32 155</u> 19 093	<u>34 738</u> 19 671	<u>34 647</u> 19 671	<u>37 954</u> 19 671
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 811	<u>24 379</u> 18 813	<u>31 304</u> 18 258	<u>33 860</u> 18 811	<u>33 770</u> 18 811	<u>37 077</u> 18 811
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 779</u> 18 999	<u>24 571</u> 19 001	<u>31 490</u> 18 441	<u>34 052</u> 18 999	<u>33 961</u> 18 999	<u>37 269</u> 18 999
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 070</u> 19 284	<u>24 862</u> 19 286	<u>31 772</u> 18 717	<u>34 343</u> 19 284	<u>34 252</u> 19 284	<u>37 560</u> 19 284
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 365</u> 19 574	<u>25 157</u> 19 575	<u>32 059</u> 18 999	<u>34 638</u> 19 574	<u>34 548</u> 19 574	<u>37 855</u> 19 574
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 665</u> 19 867	<u>25 456</u> 19 869	<u>32 350</u> 19 284	<u>34 938</u> 19 867	<u>34 848</u> 19 867	<u>38 155</u> 19 867
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 779</u> 18 999	<u>24 571</u> 19 001	<u>31 490</u> 18 441	<u>34 052</u> 18 999	<u>33 961</u> 18 999	<u>37 269</u> 18 999
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 973</u> 19 189	<u>24 764</u> 19 190	<u>31 678</u> 18 625	<u>34 246</u> 19 189	<u>34 155</u> 19 189	<u>37 463</u> 19 189
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 477	<u>25 058</u> 19 479	<u>31 964</u> 18 905	<u>34 540</u> 19 477	<u>34 450</u> 19 477	<u>37 757</u> 19 477
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 565</u> 19 769	<u>25 356</u> 19 771	<u>32 253</u> 19 188	<u>34 838</u> 19 769	<u>34 747</u> 19 769	<u>38 055</u> 19 769
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 065	<u>25 659</u> 20 068	<u>32 546</u> 19 476	<u>35 140</u> 20 065	<u>35 049</u> 20 065	<u>38 357</u> 20 065
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 973</u> 19 189	<u>24 764</u> 19 190	<u>31 678</u> 18 625	<u>34 246</u> 19 189	<u>34 155</u> 19 189	<u>37 463</u> 19 189
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 169</u> 19 381	<u>24 960</u> 19 383	<u>31 869</u> 18 812	<u>34 442</u> 19 381	<u>34 352</u> 19 381	<u>37 659</u> 19 381



212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>38 089</u> 19 671	<u>35 100</u> 19 671	<u>29 394</u> 19 671	<u>36 006</u> 19 671	<u>35 462</u> 19 671	<u>35 372</u> 19 671
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>37 212</u> 18 811	<u>34 223</u> 18 811	<u>28 516</u> 18 811	<u>35 128</u> 18 811	<u>34 585</u> 18 811	<u>34 494</u> 18 811
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 403</u> 18 999	<u>34 414</u> 18 999	<u>28 708</u> 18 999	<u>35 320</u> 18 999	<u>34 777</u> 18 999	<u>34 686</u> 18 999
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>37 694</u> 19 284	<u>34 705</u> 19 284	<u>28 999</u> 19 284	<u>35 611</u> 19 284	<u>35 068</u> 19 284	<u>34 977</u> 19 284
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 990</u> 19 574	<u>35 001</u> 19 574	<u>29 294</u> 19 574	<u>35 906</u> 19 574	<u>35 363</u> 19 574	<u>35 272</u> 19 574
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 289</u> 19 867	<u>35 300</u> 19 867	<u>29 594</u> 19 867	<u>36 206</u> 19 867	<u>35 663</u> 19 867	<u>35 572</u> 19 867
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 403</u> 18 999	<u>34 414</u> 18 999	<u>28 708</u> 18 999	<u>35 320</u> 18 999	<u>34 777</u> 18 999	<u>34 686</u> 18 999
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>37 597</u> 19 189	<u>34 608</u> 19 189	<u>28 902</u> 19 189	<u>35 514</u> 19 189	<u>34 971</u> 19 189	<u>34 880</u> 19 189
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 892</u> 19 477	<u>34 903</u> 19 477	<u>29 196</u> 19 477	<u>35 808</u> 19 477	<u>35 265</u> 19 477	<u>35 174</u> 19 477
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 189</u> 19 769	<u>35 200</u> 19 769	<u>29 494</u> 19 769	<u>36 106</u> 19 769	<u>35 562</u> 19 769	<u>35 472</u> 19 769
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 491</u> 20 065	<u>35 502</u> 20 065	<u>29 796</u> 20 065	<u>36 408</u> 20 065	<u>35 864</u> 20 065	<u>35 774</u> 20 065
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>37 597</u> 19 189	<u>34 608</u> 19 189	<u>28 902</u> 19 189	<u>35 514</u> 19 189	<u>34 971</u> 19 189	<u>34 880</u> 19 189
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 793</u> 19 381	<u>34 804</u> 19 381	<u>29 098</u> 19 381	<u>35 710</u> 19 381	<u>35 167</u> 19 381	<u>35 076</u> 19 381

212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 466</u> 19 672	<u>25 256</u> 19 673	<u>32 157</u> 19 094	<u>34 739</u> 19 672	<u>34 648</u> 19 672	<u>37 955</u> 19 672
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 767</u> 19 967	<u>25 558</u> 19 969	<u>32 449</u> 19 380	<u>35 040</u> 19 967	<u>34 949</u> 19 967	<u>38 256</u> 19 967
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 072</u> 20 266	<u>25 863</u> 20 268	<u>32 745</u> 19 671	<u>35 345</u> 20 266	<u>35 254</u> 20 266	<u>38 562</u> 20 266
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 633</u> 17 900	<u>30 750</u> 17 493	<u>27 806</u> 17 493	<u>28 802</u> 17 493	<u>37 010</u> 17 493	<u>35 007</u> 17 493
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 520</u> 18 077	<u>30 881</u> 17 666	<u>27 984</u> 17 667	<u>28 980</u> 17 667	<u>37 144</u> 17 667	<u>35 139</u> 17 667
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 704</u> 18 258	<u>31 061</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>29 160</u> 17 843	<u>37 324</u> 17 843	<u>35 319</u> 17 843
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 984</u> 18 532	<u>31 334</u> 18 110	<u>28 437</u> 18 111	<u>29 433</u> 18 111	<u>37 597</u> 18 111	<u>35 592</u> 18 111
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 267</u> 18 810	<u>31 612</u> 18 383	<u>28 714</u> 18 383	<u>29 710</u> 18 383	<u>37 874</u> 18 383	<u>35 869</u> 18 383
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 555</u> 19 092	<u>31 893</u> 18 658	<u>28 995</u> 18 659	<u>29 992</u> 18 659	<u>38 156</u> 18 659	<u>36 151</u> 18 659
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 704</u> 18 258	<u>31 061</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>29 160</u> 17 843	<u>37 324</u> 17 843	<u>35 319</u> 17 843
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 890</u> 18 440	<u>31 244</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>29 341</u> 18 021	<u>37 505</u> 18 021	<u>35 501</u> 18 021
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 173</u> 18 718	<u>31 520</u> 18 292	<u>28 622</u> 18 292	<u>29 618</u> 18 292	<u>37 782</u> 18 292	<u>35 777</u> 18 292

212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>38 090</u> 19 672	<u>35 101</u> 19 672	<u>29 395</u> 19 672	<u>36 007</u> 19 672	<u>35 463</u> 19 672	<u>35 373</u> 19 672
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 391</u> 19 967	<u>35 402</u> 19 967	<u>29 696</u> 19 967	<u>36 308</u> 19 967	<u>35 764</u> 19 967	<u>35 674</u> 19 967
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 696</u> 20 266	<u>35 707</u> 20 266	<u>30 001</u> 20 266	<u>36 613</u> 20 266	<u>36 070</u> 20 266	<u>35 979</u> 20 266
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 875</u> 17 493	<u>28 531</u> 17 493	<u>21 808</u> 17 493	<u>27 806</u> 17 493	<u>26 704</u> 17 493	<u>26 509</u> 17 493
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 052</u> 17 667	<u>28 708</u> 17 667	<u>21 986</u> 17 667	<u>27 984</u> 17 667	<u>26 833</u> 17 667	<u>26 637</u> 17 667
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>34 232</u> 17 843	<u>28 888</u> 17 843	<u>22 166</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>27 013</u> 17 843	<u>26 817</u> 17 843
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>34 506</u> 18 111	<u>29 162</u> 18 111	<u>22 439</u> 18 111	<u>28 437</u> 18 111	<u>27 286</u> 18 111	<u>27 091</u> 18 111
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 782</u> 18 383	<u>29 438</u> 18 383	<u>22 716</u> 18 383	<u>28 714</u> 18 383	<u>27 563</u> 18 383	<u>27 367</u> 18 383
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>35 064</u> 18 659	<u>29 720</u> 18 659	<u>22 998</u> 18 659	<u>28 995</u> 18 659	<u>27 845</u> 18 659	<u>27 649</u> 18 659
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>34 232</u> 17 843	<u>28 888</u> 17 843	<u>22 166</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>27 013</u> 17 843	<u>26 817</u> 17 843
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>34 414</u> 18 021	<u>29 070</u> 18 021	<u>22 347</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>27 195</u> 18 021	<u>26 999</u> 18 021
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 690</u> 18 292	<u>29 346</u> 18 292	<u>22 624</u> 18 292	<u>28 622</u> 18 292	<u>27 471</u> 18 292	<u>27 275</u> 18 292

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 459</u> 18 998	<u>31 799</u> 18 566	<u>28 901</u> 18 567	<u>29 898</u> 18 567	<u>38 062</u> 18 567	<u>36 057</u> 18 567
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 749</u> 19 283	<u>32 083</u> 18 845	<u>29 185</u> 18 845	<u>30 181</u> 18 845	<u>38 345</u> 18 845	<u>36 341</u> 18 845
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 890</u> 18 440	<u>31 244</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>29 341</u> 18 021	<u>37 505</u> 18 021	<u>35 501</u> 18 021
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 625	<u>31 428</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>29 526</u> 18 202	<u>37 690</u> 18 202	<u>35 685</u> 18 202
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 363</u> 18 904	<u>31 706</u> 18 475	<u>28 807</u> 18 475	<u>29 804</u> 18 475	<u>37 968</u> 18 475	<u>35 963</u> 18 475
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 652</u> 19 188	<u>31 989</u> 18 752	<u>29 090</u> 18 752	<u>30 086</u> 18 752	<u>38 251</u> 18 752	<u>36 246</u> 18 752
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 946</u> 19 476	<u>32 276</u> 19 033	<u>29 378</u> 19 034	<u>30 374</u> 19 034	<u>38 538</u> 19 034	<u>36 533</u> 19 034
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 625	<u>31 428</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>29 526</u> 18 202	<u>37 690</u> 18 202	<u>35 685</u> 18 202
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 811	<u>31 613</u> 18 384	<u>28 715</u> 18 384	<u>29 711</u> 18 384	<u>37 875</u> 18 384	<u>35 870</u> 18 384
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 556</u> 19 093	<u>31 894</u> 18 659	<u>28 996</u> 18 660	<u>29 993</u> 18 660	<u>38 157</u> 18 660	<u>36 152</u> 18 660
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 848</u> 19 380	<u>32 180</u> 18 939	<u>29 282</u> 18 940	<u>30 278</u> 18 940	<u>38 442</u> 18 940	<u>36 437</u> 18 940
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 145</u> 19 671	<u>32 470</u> 19 224	<u>29 572</u> 19 224	<u>30 568</u> 19 224	<u>38 732</u> 19 224	<u>36 727</u> 19 224
212-101-0600	15 7473-2010	3								

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 970</u> 18 567	<u>29 626</u> 18 567	<u>22 904</u> 18 567	<u>28 901</u> 18 567	<u>27 751</u> 18 567	<u>27 555</u> 18 567
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>35 254</u> 18 845	<u>29 910</u> 18 845	<u>23 187</u> 18 845	<u>29 185</u> 18 845	<u>28 035</u> 18 845	<u>27 839</u> 18 845
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>34 414</u> 18 021	<u>29 070</u> 18 021	<u>22 347</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>27 195</u> 18 021	<u>26 999</u> 18 021
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>34 598</u> 18 202	<u>29 254</u> 18 202	<u>22 532</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>27 379</u> 18 202	<u>27 183</u> 18 202
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 876</u> 18 475	<u>29 532</u> 18 475	<u>22 810</u> 18 475	<u>28 807</u> 18 475	<u>27 657</u> 18 475	<u>27 461</u> 18 475
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>35 159</u> 18 752	<u>29 815</u> 18 752	<u>23 093</u> 18 752	<u>29 090</u> 18 752	<u>27 940</u> 18 752	<u>27 744</u> 18 752
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 446</u> 19 034	<u>30 102</u> 19 034	<u>23 380</u> 19 034	<u>29 378</u> 19 034	<u>28 227</u> 19 034	<u>28 031</u> 19 034
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>34 598</u> 18 202	<u>29 254</u> 18 202	<u>22 532</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>27 379</u> 18 202	<u>27 183</u> 18 202
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 783</u> 18 384	<u>29 439</u> 18 384	<u>22 717</u> 18 384	<u>28 715</u> 18 384	<u>27 564</u> 18 384	<u>27 368</u> 18 384
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>35 065</u> 18 660	<u>29 721</u> 18 660	<u>22 999</u> 18 660	<u>28 996</u> 18 660	<u>27 846</u> 18 660	<u>27 650</u> 18 660
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 351</u> 18 940	<u>30 007</u> 18 940	<u>23 284</u> 18 940	<u>29 282</u> 18 940	<u>28 131</u> 18 940	<u>27 936</u> 18 940
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 640</u> 19 224	<u>30 296</u> 19 224	<u>23 574</u> 19 224	<u>29 572</u> 19 224	<u>28 421</u> 19 224	<u>28 225</u> 19 224
212-101-0600	15 7473-2010	3								

212-101-0601		3	1	2400	<u>24 727</u> 19 203	<u>26 322</u> 19 063	<u>28 962</u> 18 660	<u>33 190</u> 19 063	<u>34 916</u> 19 063	<u>37 280</u> 19 063
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 972</u> 19 394	<u>27 079</u> 19 252	<u>29 730</u> 18 847	<u>33 315</u> 19 253	<u>35 307</u> 19 253	<u>37 662</u> 19 253
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 170</u> 19 588	<u>27 276</u> 19 445	<u>29 923</u> 19 035	<u>33 511</u> 19 445	<u>35 504</u> 19 445	<u>37 859</u> 19 445
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 470</u> 19 883	<u>27 574</u> 19 737	<u>30 214</u> 19 321	<u>33 809</u> 19 737	<u>35 801</u> 19 737	<u>38 156</u> 19 737
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 774</u> 20 180	<u>27 875</u> 20 032	<u>30 510</u> 19 611	<u>34 111</u> 20 033	<u>36 103</u> 20 033	<u>38 458</u> 20 033
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 083</u> 20 484	<u>28 182</u> 20 333	<u>30 810</u> 19 905	<u>34 417</u> 20 333	<u>36 410</u> 20 333	<u>38 765</u> 20 333
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 170</u> 19 588	<u>27 276</u> 19 445	<u>29 923</u> 19 035	<u>33 511</u> 19 445	<u>35 504</u> 19 445	<u>37 859</u> 19 445
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 370</u> 19 784	<u>27 474</u> 19 640	<u>30 117</u> 19 226	<u>33 709</u> 19 640	<u>35 702</u> 19 640	<u>38 057</u> 19 640
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 672</u> 20 081	<u>27 774</u> 19 934	<u>30 411</u> 19 514	<u>34 010</u> 19 935	<u>36 003</u> 19 935	<u>38 358</u> 19 935
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 980</u> 20 382	<u>28 079</u> 20 232	<u>30 709</u> 19 806	<u>34 315</u> 20 233	<u>36 307</u> 20 233	<u>38 662</u> 20 233
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 291</u> 20 688	<u>28 389</u> 20 536	<u>31 012</u> 20 103	<u>34 624</u> 20 536	<u>36 617</u> 20 536	<u>38 972</u> 20 536
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 370</u> 19 784	<u>27 474</u> 19 640	<u>30 117</u> 19 226	<u>33 709</u> 19 640	<u>35 702</u> 19 640	<u>38 057</u> 19 640
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 572</u> 19 982	<u>27 674</u> 19 835	<u>30 313</u> 19 418	<u>33 910</u> 19 836	<u>35 903</u> 19 836	<u>38 258</u> 19 836

212-101-0601		3	1	2400	<u>36 714</u> 19 063	<u>33 461</u> 19 063	<u>27 768</u> 19 063	<u>33 680</u> 19 063	<u>33 129</u> 19 063	<u>33 031</u> 19 063
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 119</u> 19 253	<u>33 586</u> 19 253	<u>27 961</u> 19 253	<u>34 130</u> 19 253	<u>33 224</u> 19 253	<u>33 133</u> 19 253
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 315</u> 19 445	<u>33 783</u> 19 445	<u>28 157</u> 19 445	<u>34 326</u> 19 445	<u>33 420</u> 19 445	<u>33 330</u> 19 445
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 613</u> 19 737	<u>34 080</u> 19 737	<u>28 455</u> 19 737	<u>34 624</u> 19 737	<u>33 718</u> 19 737	<u>33 627</u> 19 737
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 915</u> 20 033	<u>34 382</u> 20 033	<u>28 757</u> 20 033	<u>34 926</u> 20 033	<u>34 020</u> 20 033	<u>33 930</u> 20 033
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 221</u> 20 333	<u>34 689</u> 20 333	<u>29 063</u> 20 333	<u>35 232</u> 20 333	<u>34 326</u> 20 333	<u>34 236</u> 20 333
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 315</u> 19 445	<u>33 783</u> 19 445	<u>28 157</u> 19 445	<u>34 326</u> 19 445	<u>33 420</u> 19 445	<u>33 330</u> 19 445
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 514</u> 19 640	<u>33 981</u> 19 640	<u>28 356</u> 19 640	<u>34 525</u> 19 640	<u>33 619</u> 19 640	<u>33 528</u> 19 640
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>37 815</u> 19 935	<u>34 282</u> 19 935	<u>28 657</u> 19 935	<u>34 826</u> 19 935	<u>33 920</u> 19 935	<u>33 829</u> 19 935
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 119</u> 20 233	<u>34 586</u> 20 233	<u>28 961</u> 20 233	<u>35 130</u> 20 233	<u>34 224</u> 20 233	<u>34 133</u> 20 233
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>38 428</u> 20 536	<u>34 896</u> 20 536	<u>29 270</u> 20 536	<u>35 439</u> 20 536	<u>34 534</u> 20 536	<u>34 443</u> 20 536
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 514</u> 19 640	<u>33 981</u> 19 640	<u>28 356</u> 19 640	<u>34 525</u> 19 640	<u>33 619</u> 19 640	<u>33 528</u> 19 640
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>37 714</u> 19 836	<u>34 182</u> 19 836	<u>28 556</u> 19 836	<u>34 725</u> 19 836	<u>33 819</u> 19 836	<u>33 729</u> 19 836

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 877</u> 20 282	<u>27 977</u> 20 133	<u>30 610</u> 19 709	<u>34 213</u> 20 134	<u>36 206</u> 20 134	<u>38 561</u> 20 134
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 188</u> 20 586	<u>28 286</u> 20 436	<u>30 912</u> 20 005	<u>34 522</u> 20 436	<u>36 514</u> 20 436	<u>38 869</u> 20 436
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 503</u> 20 895	<u>28 599</u> 20 742	<u>31 218</u> 20 305	<u>34 835</u> 20 743	<u>36 827</u> 20 743	<u>39 182</u> 20 743
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 572</u> 19 982	<u>27 674</u> 19 835	<u>30 313</u> 19 418	<u>33 910</u> 19 836	<u>35 903</u> 19 836	<u>38 258</u> 19 836
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 776</u> 20 182	<u>27 877</u> 20 034	<u>30 511</u> 19 612	<u>34 112</u> 20 034	<u>36 104</u> 20 034	<u>38 459</u> 20 034
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 084</u> 20 485	<u>28 183</u> 20 334	<u>30 812</u> 19 907	<u>34 419</u> 20 336	<u>36 412</u> 20 336	<u>38 767</u> 20 336
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 398</u> 20 792	<u>28 495</u> 20 640	<u>31 116</u> 20 205	<u>34 730</u> 20 640	<u>36 723</u> 20 640	<u>39 078</u> 20 640
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 716</u> 21 104	<u>28 810</u> 20 949	<u>31 425</u> 20 508	<u>35 046</u> 20 950	<u>37 039</u> 20 950	<u>39 394</u> 20 950
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 387</u> 20 781	<u>28 484</u> 20 629	<u>31 105</u> 20 195	<u>34 719</u> 20 630	<u>36 712</u> 20 630	<u>39 067</u> 20 630
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 20 989	<u>28 695</u> 20 836	<u>31 311</u> 20 396	<u>34 929</u> 20 836	<u>36 922</u> 20 836	<u>39 277</u> 20 836
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 920</u> 21 304	<u>29 013</u> 21 148	<u>31 624</u> 20 703	<u>35 249</u> 21 149	<u>37 241</u> 21 149	<u>39 596</u> 21 149
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 246</u> 21 624	<u>29 336</u> 21 465	<u>31 941</u> 21 013	<u>35 572</u> 21 466	<u>37 565</u> 21 466	<u>39 920</u> 21 466
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 576</u> 21 948	<u>29 665</u> 21 787	<u>32 262</u> 21 328	<u>35 900</u> 21 788	<u>37 893</u> 21 788	<u>40 248</u> 21 788



212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 017</u> 20 134	<u>34 485</u> 20 134	<u>28 859</u> 20 134	<u>35 028</u> 20 134	<u>34 123</u> 20 134	<u>34 032</u> 20 134
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>38 326</u> 20 436	<u>34 793</u> 20 436	<u>29 168</u> 20 436	<u>35 337</u> 20 436	<u>34 431</u> 20 436	<u>34 341</u> 20 436
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 639</u> 20 743	<u>35 106</u> 20 743	<u>29 481</u> 20 743	<u>35 650</u> 20 743	<u>34 744</u> 20 743	<u>34 653</u> 20 743
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>37 714</u> 19 836	<u>34 182</u> 19 836	<u>28 556</u> 19 836	<u>34 725</u> 19 836	<u>33 819</u> 19 836	<u>33 729</u> 19 836
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 916</u> 20 034	<u>34 384</u> 20 034	<u>28 758</u> 20 034	<u>34 927</u> 20 034	<u>34 021</u> 20 034	<u>33 931</u> 20 034
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 223</u> 20 336	<u>34 691</u> 20 336	<u>29 065</u> 20 336	<u>35 234</u> 20 336	<u>34 329</u> 20 336	<u>34 238</u> 20 336
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 534</u> 20 640	<u>35 002</u> 20 640	<u>29 376</u> 20 640	<u>35 545</u> 20 640	<u>34 639</u> 20 640	<u>34 549</u> 20 640
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>38 850</u> 20 950	<u>35 318</u> 20 950	<u>29 692</u> 20 950	<u>35 861</u> 20 950	<u>34 955</u> 20 950	<u>34 865</u> 20 950
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 523</u> 20 630	<u>34 991</u> 20 630	<u>29 365</u> 20 630	<u>35 534</u> 20 630	<u>34 629</u> 20 630	<u>34 538</u> 20 630
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>38 734</u> 20 836	<u>35 201</u> 20 836	<u>29 576</u> 20 836	<u>35 745</u> 20 836	<u>34 839</u> 20 836	<u>34 748</u> 20 836
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 053</u> 21 149	<u>35 521</u> 21 149	<u>29 895</u> 21 149	<u>36 064</u> 21 149	<u>35 158</u> 21 149	<u>35 068</u> 21 149
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>39 377</u> 21 466	<u>35 844</u> 21 466	<u>30 219</u> 21 466	<u>36 388</u> 21 466	<u>35 482</u> 21 466	<u>35 391</u> 21 466
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>39 705</u> 21 788	<u>36 172</u> 21 788	<u>30 547</u> 21 788	<u>36 716</u> 21 788	<u>35 810</u> 21 788	<u>35 719</u> 21 788

212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 107</u> 20 559	<u>27 889</u> 20 600	<u>30 315</u> 19 986	<u>34 757</u> 20 600	<u>36 484</u> 20 600	<u>38 848</u> 20 600
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 369</u> 20 764	<u>28 663</u> 20 805	<u>31 095</u> 20 185	<u>34 898</u> 20 805	<u>36 891</u> 20 805	<u>39 246</u> 20 805
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 687</u> 21 076	<u>28 981</u> 21 117	<u>31 404</u> 20 488	<u>35 217</u> 21 118	<u>37 210</u> 21 118	<u>39 565</u> 21 118
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 010</u> 21 392	<u>29 304</u> 21 434	<u>31 718</u> 20 795	<u>35 540</u> 21 434	<u>37 532</u> 21 434	<u>39 887</u> 21 434
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 337</u> 21 713	<u>29 632</u> 21 755	<u>32 036</u> 21 107	<u>35 868</u> 21 756	<u>37 861</u> 21 756	<u>40 216</u> 21 756
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 369</u> 20 764	<u>28 663</u> 20 805	<u>31 095</u> 20 185	<u>34 898</u> 20 805	<u>36 891</u> 20 805	<u>39 246</u> 20 805
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 582</u> 20 972	<u>28 875</u> 21 013	<u>31 301</u> 20 387	<u>35 111</u> 21 013	<u>37 103</u> 21 013	<u>39 458</u> 21 013
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 902</u> 21 287	<u>29 196</u> 21 328	<u>31 614</u> 20 693	<u>35 432</u> 21 329	<u>37 425</u> 21 329	<u>39 780</u> 21 329
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 227</u> 21 605	<u>29 523</u> 21 648	<u>31 930</u> 21 003	<u>35 759</u> 21 649	<u>37 751</u> 21 649	<u>40 106</u> 21 649
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 930	<u>29 854</u> 21 973	<u>32 251</u> 21 318	<u>36 089</u> 21 973	<u>38 082</u> 21 973	<u>40 437</u> 21 973
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 582</u> 20 972	<u>28 875</u> 21 013	<u>31 301</u> 20 387	<u>35 111</u> 21 013	<u>37 103</u> 21 013	<u>39 458</u> 21 013
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 795</u> 21 182	<u>29 089</u> 21 223	<u>31 510</u> 20 591	<u>35 325</u> 21 224	<u>37 318</u> 21 224	<u>39 673</u> 21 224

212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 282</u> 20 600	<u>35 029</u> 20 600	<u>29 336</u> 20 600	<u>35 247</u> 20 600	<u>34 697</u> 20 600	<u>34 599</u> 20 600
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 703</u> 20 805	<u>35 170</u> 20 805	<u>29 545</u> 20 805	<u>35 714</u> 20 805	<u>34 808</u> 20 805	<u>34 717</u> 20 805
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 021</u> 21 118	<u>35 489</u> 21 118	<u>29 863</u> 21 118	<u>36 032</u> 21 118	<u>35 126</u> 21 118	<u>35 036</u> 21 118
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 344</u> 21 434	<u>35 811</u> 21 434	<u>30 186</u> 21 434	<u>36 355</u> 21 434	<u>35 449</u> 21 434	<u>35 359</u> 21 434
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>39 672</u> 21 756	<u>36 140</u> 21 756	<u>30 514</u> 21 756	<u>36 683</u> 21 756	<u>35 778</u> 21 756	<u>35 687</u> 21 756
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 703</u> 20 805	<u>35 170</u> 20 805	<u>29 545</u> 20 805	<u>35 714</u> 20 805	<u>34 808</u> 20 805	<u>34 717</u> 20 805
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 915</u> 21 013	<u>35 382</u> 21 013	<u>29 757</u> 21 013	<u>35 926</u> 21 013	<u>35 020</u> 21 013	<u>34 930</u> 21 013
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 237</u> 21 329	<u>35 704</u> 21 329	<u>30 079</u> 21 329	<u>36 248</u> 21 329	<u>35 342</u> 21 329	<u>35 251</u> 21 329
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 563</u> 21 649	<u>36 030</u> 21 649	<u>30 405</u> 21 649	<u>36 574</u> 21 649	<u>35 668</u> 21 649	<u>35 578</u> 21 649
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 893</u> 21 973	<u>36 361</u> 21 973	<u>30 735</u> 21 973	<u>36 904</u> 21 973	<u>35 999</u> 21 973	<u>35 908</u> 21 973
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 915</u> 21 013	<u>35 382</u> 21 013	<u>29 757</u> 21 013	<u>35 926</u> 21 013	<u>35 020</u> 21 013	<u>34 930</u> 21 013
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 129</u> 21 224	<u>35 597</u> 21 224	<u>29 971</u> 21 224	<u>36 140</u> 21 224	<u>35 235</u> 21 224	<u>35 144</u> 21 224

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 119</u> 21 499	<u>29 414</u> 21 541	<u>31 824</u> 20 899	<u>35 649</u> 21 541	<u>37 642</u> 21 541	<u>39 997</u> 21 541
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 448</u> 21 822	<u>29 744</u> 21 865	<u>32 143</u> 21 212	<u>35 979</u> 21 864	<u>37 971</u> 21 864	<u>40 326</u> 21 864
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 782</u> 22 150	<u>30 078</u> 22 193	<u>32 468</u> 21 531	<u>36 314</u> 22 193	<u>38 306</u> 22 193	<u>40 661</u> 22 193
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 437</u> 21 811	<u>29 733</u> 21 854	<u>32 133</u> 21 202	<u>35 968</u> 21 854	<u>37 960</u> 21 854	<u>40 315</u> 21 854
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 660</u> 22 029	<u>29 955</u> 22 072	<u>32 349</u> 21 414	<u>36 191</u> 22 073	<u>38 184</u> 22 073	<u>40 539</u> 22 073
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 996</u> 22 359	<u>30 293</u> 22 403	<u>32 677</u> 21 735	<u>36 528</u> 22 403	<u>38 521</u> 22 403	<u>40 876</u> 22 403
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 339</u> 22 695	<u>30 636</u> 22 739	<u>33 009</u> 22 061	<u>36 871</u> 22 739	<u>38 863</u> 22 739	<u>41 218</u> 22 739
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 685</u> 23 035	<u>30 984</u> 23 080	<u>33 347</u> 22 392	<u>37 219</u> 23 080	<u>39 211</u> 23 080	<u>41 566</u> 23 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 409</u> 21 840	<u>29 272</u> 21 956	<u>31 544</u> 21 192	<u>36 140</u> 21 956	<u>37 867</u> 21 956	<u>40 231</u> 21 956
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 689</u> 22 058	<u>30 060</u> 22 175	<u>32 338</u> 21 403	<u>36 296</u> 22 175	<u>38 288</u> 22 175	<u>40 643</u> 22 175
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 027</u> 22 389	<u>30 399</u> 22 507	<u>32 665</u> 21 724	<u>36 634</u> 22 507	<u>38 627</u> 22 507	<u>40 982</u> 22 507
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 22 725	<u>30 744</u> 22 845	<u>32 998</u> 22 050	<u>36 979</u> 22 845	<u>38 971</u> 22 845	<u>41 326</u> 22 845

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 453</u> 21 541	<u>35 921</u> 21 541	<u>30 295</u> 21 541	<u>36 464</u> 21 541	<u>35 559</u> 21 541	<u>35 468</u> 21 541
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>39 783</u> 21 864	<u>36 250</u> 21 864	<u>30 625</u> 21 864	<u>36 794</u> 21 864	<u>35 888</u> 21 864	<u>35 798</u> 21 864
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 118</u> 22 193	<u>36 585</u> 22 193	<u>30 960</u> 22 193	<u>37 129</u> 22 193	<u>36 223</u> 22 193	<u>36 132</u> 22 193
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>39 772</u> 21 854	<u>36 239</u> 21 854	<u>30 614</u> 21 854	<u>36 783</u> 21 854	<u>35 877</u> 21 854	<u>35 787</u> 21 854
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 995</u> 22 073	<u>36 463</u> 22 073	<u>30 837</u> 22 073	<u>37 006</u> 22 073	<u>36 100</u> 22 073	<u>36 010</u> 22 073
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>40 332</u> 22 403	<u>36 800</u> 22 403	<u>31 174</u> 22 403	<u>37 343</u> 22 403	<u>36 438</u> 22 403	<u>36 347</u> 22 403
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 675</u> 22 739	<u>37 142</u> 22 739	<u>31 517</u> 22 739	<u>37 686</u> 22 739	<u>36 780</u> 22 739	<u>36 690</u> 22 739
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 023</u> 23 080	<u>37 491</u> 23 080	<u>31 865</u> 23 080	<u>38 034</u> 23 080	<u>37 128</u> 23 080	<u>37 038</u> 23 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 665</u> 21 956	<u>36 412</u> 21 956	<u>30 719</u> 21 956	<u>36 631</u> 21 956	<u>36 080</u> 21 956	<u>35 982</u> 21 956
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 100</u> 22 175	<u>36 567</u> 22 175	<u>30 942</u> 22 175	<u>37 111</u> 22 175	<u>36 205</u> 22 175	<u>36 114</u> 22 175
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 439</u> 22 507	<u>36 906</u> 22 507	<u>31 281</u> 22 507	<u>37 450</u> 22 507	<u>36 544</u> 22 507	<u>36 453</u> 22 507
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>40 783</u> 22 845	<u>37 250</u> 22 845	<u>31 625</u> 22 845	<u>37 794</u> 22 845	<u>36 888</u> 22 845	<u>36 798</u> 22 845

212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 716</u> 23 065	<u>31 093</u> 23 188	<u>33 336</u> 22 381	<u>37 329</u> 23 188	<u>39 321</u> 23 188	<u>41 676</u> 23 188
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 689</u> 22 058	<u>30 060</u> 22 175	<u>32 338</u> 21 403	<u>36 296</u> 22 175	<u>38 288</u> 22 175	<u>40 643</u> 22 175
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 913</u> 22 278	<u>30 286</u> 22 397	<u>32 556</u> 21 617	<u>36 521</u> 22 396	<u>38 514</u> 22 396	<u>40 869</u> 22 396
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 255</u> 22 613	<u>30 630</u> 22 733	<u>32 887</u> 21 942	<u>36 864</u> 22 733	<u>38 857</u> 22 733	<u>41 212</u> 22 733
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 601</u> 22 952	<u>30 977</u> 23 074	<u>33 223</u> 22 271	<u>37 212</u> 23 074	<u>39 205</u> 23 074	<u>41 560</u> 23 074
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 23 296	<u>31 330</u> 23 420	<u>33 563</u> 22 604	<u>37 564</u> 23 419	<u>39 557</u> 23 419	<u>41 912</u> 23 419
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 913</u> 22 278	<u>30 286</u> 22 397	<u>32 556</u> 21 617	<u>36 521</u> 22 396	<u>38 514</u> 22 396	<u>40 869</u> 22 396
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 141</u> 22 501	<u>30 516</u> 22 621	<u>32 777</u> 21 833	<u>36 750</u> 22 621	<u>38 743</u> 22 621	<u>41 098</u> 22 621
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 485</u> 22 839	<u>30 861</u> 22 960	<u>33 110</u> 22 160	<u>37 095</u> 22 959	<u>39 088</u> 22 959	<u>41 443</u> 22 959
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 834</u> 23 181	<u>31 213</u> 23 305	<u>33 449</u> 22 493	<u>37 446</u> 23 303	<u>39 439</u> 23 303	<u>41 794</u> 23 303
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 190</u> 23 529	<u>31 569</u> 23 654	<u>33 793</u> 22 830	<u>37 803</u> 23 653	<u>39 796</u> 23 653	<u>42 151</u> 23 653
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 823</u> 23 170	<u>31 201</u> 23 293	<u>33 439</u> 22 482	<u>37 435</u> 23 293	<u>39 428</u> 23 293	<u>41 783</u> 23 293
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 059</u> 23 401	<u>31 438</u> 23 525	<u>33 667</u> 22 706	<u>37 672</u> 23 525	<u>39 665</u> 23 525	<u>42 020</u> 23 525

212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 133</u> 23 188	<u>37 600</u> 23 188	<u>31 975</u> 23 188	<u>38 144</u> 23 188	<u>37 238</u> 23 188	<u>37 148</u> 23 188
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 100</u> 22 175	<u>36 567</u> 22 175	<u>30 942</u> 22 175	<u>37 111</u> 22 175	<u>36 205</u> 22 175	<u>36 114</u> 22 175
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 325</u> 22 396	<u>36 793</u> 22 396	<u>31 167</u> 22 396	<u>37 336</u> 22 396	<u>36 430</u> 22 396	<u>36 340</u> 22 396
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>40 669</u> 22 733	<u>37 136</u> 22 733	<u>31 511</u> 22 733	<u>37 680</u> 22 733	<u>36 774</u> 22 733	<u>36 683</u> 22 733
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>41 016</u> 23 074	<u>37 484</u> 23 074	<u>31 858</u> 23 074	<u>38 027</u> 23 074	<u>37 121</u> 23 074	<u>37 031</u> 23 074
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>41 368</u> 23 419	<u>37 836</u> 23 419	<u>32 210</u> 23 419	<u>38 379</u> 23 419	<u>37 474</u> 23 419	<u>37 383</u> 23 419
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 325</u> 22 396	<u>36 793</u> 22 396	<u>31 167</u> 22 396	<u>37 336</u> 22 396	<u>36 430</u> 22 396	<u>36 340</u> 22 396
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>40 554</u> 22 621	<u>37 022</u> 22 621	<u>31 396</u> 22 621	<u>37 565</u> 22 621	<u>36 659</u> 22 621	<u>36 569</u> 22 621
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>40 900</u> 22 959	<u>37 367</u> 22 959	<u>31 742</u> 22 959	<u>37 911</u> 22 959	<u>37 005</u> 22 959	<u>36 914</u> 22 959
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>41 251</u> 23 303	<u>37 718</u> 23 303	<u>32 093</u> 23 303	<u>38 262</u> 23 303	<u>37 356</u> 23 303	<u>37 265</u> 23 303
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>41 607</u> 23 653	<u>38 075</u> 23 653	<u>32 449</u> 23 653	<u>38 618</u> 23 653	<u>37 713</u> 23 653	<u>37 622</u> 23 653
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>41 240</u> 23 293	<u>37 707</u> 23 293	<u>32 082</u> 23 293	<u>38 251</u> 23 293	<u>37 345</u> 23 293	<u>37 254</u> 23 293
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>41 476</u> 23 525	<u>37 944</u> 23 525	<u>32 318</u> 23 525	<u>38 487</u> 23 525	<u>37 581</u> 23 525	<u>37 491</u> 23 525

212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 417</u> 23 752	<u>31 798</u> 23 879	<u>34 014</u> 23 047	<u>38 032</u> 23 877	<u>40 025</u> 23 877	<u>42 380</u> 23 877
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 781</u> 24 109	<u>32 163</u> 24 236	<u>34 367</u> 23 392	<u>38 397</u> 24 236	<u>40 390</u> 24 236	<u>42 745</u> 24 236
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 149</u> 24 470	<u>32 534</u> 24 600	<u>34 725</u> 23 744	<u>38 769</u> 24 600	<u>40 761</u> 24 600	<u>43 116</u> 24 600
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 684</u> 22 582	<u>27 782</u> 22 540	<u>32 107</u> 21 751	<u>37 694</u> 22 540	<u>37 451</u> 22 540	<u>41 035</u> 22 540
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 450</u> 22 920	<u>28 525</u> 22 877	<u>33 204</u> 22 075	<u>38 008</u> 22 877	<u>37 918</u> 22 877	<u>41 225</u> 22 877
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 801</u> 23 264	<u>28 875</u> 23 221	<u>33 542</u> 22 405	<u>38 358</u> 23 220	<u>38 267</u> 23 220	<u>41 574</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 23 614	<u>29 230</u> 23 569	<u>33 885</u> 22 742	<u>38 714</u> 23 569	<u>38 623</u> 23 569	<u>41 930</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 334</u> 22 807	<u>28 410</u> 22 765	<u>33 094</u> 21 967	<u>37 894</u> 22 765	<u>37 803</u> 22 765	<u>41 110</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 23 150	<u>28 758</u> 23 106	<u>33 430</u> 22 296	<u>38 242</u> 23 106	<u>38 151</u> 23 106	<u>41 459</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 038</u> 23 497	<u>29 111</u> 23 452	<u>33 770</u> 22 630	<u>38 595</u> 23 452	<u>38 504</u> 23 452	<u>41 811</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 397</u> 23 849	<u>29 471</u> 23 805	<u>34 117</u> 22 970	<u>38 954</u> 23 805	<u>38 863</u> 23 805	<u>42 171</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 23 720	<u>29 339</u> 23 676	<u>33 989</u> 22 844	<u>38 822</u> 23 675	<u>38 731</u> 23 675	<u>42 038</u> 23 675



212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>41 836</u> 23 877	<u>38 304</u> 23 877	<u>32 678</u> 23 877	<u>38 847</u> 23 877	<u>37 941</u> 23 877	<u>37 851</u> 23 877
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>42 202</u> 24 236	<u>38 669</u> 24 236	<u>33 044</u> 24 236	<u>39 213</u> 24 236	<u>38 307</u> 24 236	<u>38 216</u> 24 236
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 573</u> 24 600	<u>39 040</u> 24 600	<u>33 415</u> 24 600	<u>39 584</u> 24 600	<u>38 678</u> 24 600	<u>38 587</u> 24 600
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>40 673</u> 22 540	<u>38 057</u> 22 540	<u>32 767</u> 22 540	<u>38 650</u> 22 540	<u>38 299</u> 22 540	<u>38 169</u> 22 540
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 360</u> 22 877	<u>38 371</u> 22 877	<u>32 664</u> 22 877	<u>39 276</u> 22 877	<u>38 733</u> 22 877	<u>38 642</u> 22 877
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 709</u> 23 220	<u>38 720</u> 23 220	<u>33 014</u> 23 220	<u>39 626</u> 23 220	<u>39 082</u> 23 220	<u>38 992</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 065</u> 23 569	<u>39 076</u> 23 569	<u>33 370</u> 23 569	<u>39 982</u> 23 569	<u>39 438</u> 23 569	<u>39 348</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 245</u> 22 765	<u>38 256</u> 22 765	<u>32 550</u> 22 765	<u>39 162</u> 22 765	<u>38 618</u> 22 765	<u>38 528</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 593</u> 23 106	<u>38 604</u> 23 106	<u>32 898</u> 23 106	<u>39 510</u> 23 106	<u>38 967</u> 23 106	<u>38 876</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>41 946</u> 23 452	<u>38 957</u> 23 452	<u>33 251</u> 23 452	<u>39 863</u> 23 452	<u>39 319</u> 23 452	<u>39 229</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 305</u> 23 805	<u>39 316</u> 23 805	<u>33 610</u> 23 805	<u>40 222</u> 23 805	<u>39 679</u> 23 805	<u>39 588</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 173</u> 23 675	<u>39 184</u> 23 675	<u>33 478</u> 23 675	<u>40 090</u> 23 675	<u>39 546</u> 23 675	<u>39 456</u> 23 675

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>29 701</u> 24 030	<u>34 339</u> 23 187	<u>39 184</u> 24 030	<u>39 094</u> 24 030	<u>42 401</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 996</u> 24 437	<u>30 069</u> 24 391	<u>34 694</u> 23 536	<u>39 552</u> 24 391	<u>39 462</u> 24 391	<u>42 769</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 370</u> 24 803	<u>30 441</u> 24 756	<u>35 054</u> 23 888	<u>39 925</u> 24 756	<u>39 834</u> 24 756	<u>43 142</u> 24 756
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 266</u> 23 720	<u>31 632</u> 23 812	<u>34 959</u> 23 084	<u>37 775</u> 23 537	<u>39 858</u> 23 537	<u>42 032</u> 23 537
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>31 996</u> 24 169	<u>35 312</u> 23 431	<u>38 135</u> 23 890	<u>40 218</u> 23 890	<u>42 392</u> 23 890
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 997</u> 24 437	<u>32 366</u> 24 532	<u>35 671</u> 23 782	<u>38 501</u> 24 248	<u>40 584</u> 24 248	<u>42 758</u> 24 248
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 371</u> 24 804	<u>32 741</u> 24 899	<u>36 034</u> 24 139	<u>38 871</u> 24 611	<u>40 954</u> 24 611	<u>43 128</u> 24 611
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 508</u> 23 958	<u>31 875</u> 24 050	<u>35 194</u> 23 315	<u>38 015</u> 23 772	<u>40 098</u> 23 772	<u>42 272</u> 23 772
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 874</u> 24 317	<u>32 243</u> 24 410	<u>35 550</u> 23 664	<u>38 378</u> 24 128	<u>40 461</u> 24 128	<u>42 635</u> 24 128
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 247</u> 24 682	<u>32 617</u> 24 777	<u>35 912</u> 24 019	<u>38 747</u> 24 490	<u>40 831</u> 24 490	<u>43 004</u> 24 490
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 625</u> 25 052	<u>32 996</u> 25 149	<u>36 280</u> 24 380	<u>39 122</u> 24 857	<u>41 205</u> 24 857	<u>43 379</u> 24 857
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 485</u> 24 916	<u>32 856</u> 25 012	<u>36 145</u> 24 248	<u>38 985</u> 24 723	<u>41 068</u> 24 723	<u>43 242</u> 24 723

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 536</u> 24 030	<u>39 547</u> 24 030	<u>33 840</u> 24 030	<u>40 452</u> 24 030	<u>39 909</u> 24 030	<u>39 818</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>42 904</u> 24 391	<u>39 915</u> 24 391	<u>34 208</u> 24 391	<u>40 820</u> 24 391	<u>40 277</u> 24 391	<u>40 186</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 276</u> 24 756	<u>40 287</u> 24 756	<u>34 581</u> 24 756	<u>41 193</u> 24 756	<u>40 649</u> 24 756	<u>40 559</u> 24 756
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 488</u> 23 537	<u>37 956</u> 23 537	<u>32 330</u> 23 537	<u>38 499</u> 23 537	<u>37 594</u> 23 537	<u>37 503</u> 23 537
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>41 849</u> 23 890	<u>38 316</u> 23 890	<u>32 691</u> 23 890	<u>38 860</u> 23 890	<u>37 954</u> 23 890	<u>37 863</u> 23 890
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 214</u> 24 248	<u>38 682</u> 24 248	<u>33 056</u> 24 248	<u>39 225</u> 24 248	<u>38 320</u> 24 248	<u>38 229</u> 24 248
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>42 585</u> 24 611	<u>39 052</u> 24 611	<u>33 427</u> 24 611	<u>39 596</u> 24 611	<u>38 690</u> 24 611	<u>38 599</u> 24 611
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>41 728</u> 23 772	<u>38 196</u> 23 772	<u>32 570</u> 23 772	<u>38 739</u> 23 772	<u>37 833</u> 23 772	<u>37 743</u> 23 772
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 092</u> 24 128	<u>38 559</u> 24 128	<u>32 934</u> 24 128	<u>39 103</u> 24 128	<u>38 197</u> 24 128	<u>38 106</u> 24 128
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>42 461</u> 24 490	<u>38 928</u> 24 490	<u>33 303</u> 24 490	<u>39 472</u> 24 490	<u>38 566</u> 24 490	<u>38 476</u> 24 490
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 836</u> 24 857	<u>39 303</u> 24 857	<u>33 678</u> 24 857	<u>39 847</u> 24 857	<u>38 941</u> 24 857	<u>38 850</u> 24 857
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 698</u> 24 723	<u>39 166</u> 24 723	<u>33 540</u> 24 723	<u>39 709</u> 24 723	<u>38 804</u> 24 723	<u>38 713</u> 24 723

212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 866</u> 25 290	<u>33 239</u> 25 387	<u>36 516</u> 24 612	<u>39 363</u> 25 094	<u>41 446</u> 25 094	<u>43 620</u> 25 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 253</u> 25 669	<u>33 628</u> 25 768	<u>36 893</u> 24 981	<u>39 747</u> 25 470	<u>41 830</u> 25 470	<u>44 004</u> 25 470
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 647</u> 26 054	<u>34 022</u> 26 155	<u>37 275</u> 25 355	<u>40 136</u> 25 852	<u>42 220</u> 25 852	<u>44 393</u> 25 852
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 302</u> 24 173	<u>29 811</u> 24 529	<u>33 693</u> 23 306	<u>39 723</u> 24 529	<u>39 479</u> 24 529	<u>43 064</u> 24 529
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 098</u> 24 536	<u>30 583</u> 24 895	<u>34 815</u> 23 654	<u>40 066</u> 24 895	<u>39 976</u> 24 895	<u>43 283</u> 24 895
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 473</u> 24 904	<u>30 964</u> 25 269	<u>35 177</u> 24 009	<u>40 447</u> 25 269	<u>40 357</u> 25 269	<u>43 664</u> 25 269
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 854</u> 25 278	<u>31 351</u> 25 648	<u>35 544</u> 24 369	<u>40 834</u> 25 648	<u>40 744</u> 25 648	<u>44 051</u> 25 648
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 974</u> 24 415	<u>30 457</u> 24 772	<u>34 696</u> 23 537	<u>39 941</u> 24 772	<u>39 851</u> 24 772	<u>43 158</u> 24 772
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 348</u> 24 781	<u>30 837</u> 25 144	<u>35 056</u> 23 890	<u>40 320</u> 25 144	<u>40 229</u> 25 144	<u>43 537</u> 25 144
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 727</u> 25 153	<u>31 221</u> 25 521	<u>35 421</u> 24 248	<u>40 704</u> 25 521	<u>40 614</u> 25 521	<u>43 921</u> 25 521
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 112</u> 25 531	<u>31 612</u> 25 904	<u>35 793</u> 24 613	<u>41 096</u> 25 904	<u>41 005</u> 25 904	<u>44 312</u> 25 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 970</u> 25 391	<u>31 469</u> 25 764	<u>35 657</u> 24 479	<u>40 952</u> 25 764	<u>40 862</u> 25 764	<u>44 169</u> 25 764

212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>43 077</u> 25 094	<u>39 544</u> 25 094	<u>33 919</u> 25 094	<u>40 088</u> 25 094	<u>39 182</u> 25 094	<u>39 091</u> 25 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>43 460</u> 25 470	<u>39 928</u> 25 470	<u>34 302</u> 25 470	<u>40 471</u> 25 470	<u>39 566</u> 25 470	<u>39 475</u> 25 470
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 850</u> 25 852	<u>40 317</u> 25 852	<u>34 692</u> 25 852	<u>40 861</u> 25 852	<u>39 955</u> 25 852	<u>39 865</u> 25 852
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 702</u> 24 529	<u>40 085</u> 24 529	<u>34 795</u> 24 529	<u>40 679</u> 24 529	<u>40 328</u> 24 529	<u>40 197</u> 24 529
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 418</u> 24 895	<u>40 429</u> 24 895	<u>34 722</u> 24 895	<u>41 334</u> 24 895	<u>40 791</u> 24 895	<u>40 700</u> 24 895
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 799</u> 25 269	<u>40 810</u> 25 269	<u>35 103</u> 25 269	<u>41 715</u> 25 269	<u>41 172</u> 25 269	<u>41 081</u> 25 269
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 185</u> 25 648	<u>41 196</u> 25 648	<u>35 490</u> 25 648	<u>42 102</u> 25 648	<u>41 559</u> 25 648	<u>41 468</u> 25 648
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 292</u> 24 772	<u>40 303</u> 24 772	<u>34 597</u> 24 772	<u>41 209</u> 24 772	<u>40 666</u> 24 772	<u>40 575</u> 24 772
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 671</u> 25 144	<u>40 682</u> 25 144	<u>34 976</u> 25 144	<u>41 588</u> 25 144	<u>41 045</u> 25 144	<u>40 954</u> 25 144
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 056</u> 25 521	<u>41 067</u> 25 521	<u>35 360</u> 25 521	<u>41 972</u> 25 521	<u>41 429</u> 25 521	<u>41 338</u> 25 521
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 447</u> 25 904	<u>41 458</u> 25 904	<u>35 752</u> 25 904	<u>42 364</u> 25 904	<u>41 820</u> 25 904	<u>41 730</u> 25 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 304</u> 25 764	<u>41 315</u> 25 764	<u>35 608</u> 25 764	<u>42 220</u> 25 764	<u>41 677</u> 25 764	<u>41 586</u> 25 764

212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 359</u> 25 773	<u>31 863</u> 26 150	<u>36 031</u> 24 846	<u>41 346</u> 26 150	<u>41 255</u> 26 150	<u>44 563</u> 26 150
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 753</u> 26 159	<u>32 263</u> 26 542	<u>36 411</u> 25 219	<u>41 747</u> 26 542	<u>41 656</u> 26 542	<u>44 963</u> 26 542
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 154</u> 26 552	<u>32 669</u> 26 940	<u>36 796</u> 25 596	<u>42 152</u> 26 940	<u>42 061</u> 26 940	<u>45 368</u> 26 940
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 542</u> 28 296	<u>29 708</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296	<u>45 392</u> 28 296	<u>40 637</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 973</u> 28 718	<u>31 373</u> 28 718	<u>47 800</u> 28 719	<u>45 778</u> 28 719	<u>41 068</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 413</u> 29 150	<u>31 813</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150	<u>46 217</u> 29 150	<u>41 507</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 859</u> 29 586	<u>32 259</u> 29 587	<u>48 686</u> 29 588	<u>46 664</u> 29 588	<u>41 954</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 830</u> 28 577	<u>31 229</u> 28 577	<u>47 656</u> 28 578	<u>45 634</u> 28 578	<u>40 924</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 267</u> 29 006	<u>31 666</u> 29 005	<u>48 094</u> 29 007	<u>46 072</u> 29 007	<u>41 362</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 711</u> 29 441	<u>32 110</u> 29 440	<u>48 537</u> 29 441	<u>46 515</u> 29 441	<u>41 805</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 160</u> 29 882	<u>32 561</u> 29 882	<u>48 988</u> 29 883	<u>46 966</u> 29 883	<u>42 256</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 995</u> 29 720	<u>32 395</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720	<u>46 800</u> 29 720	<u>42 090</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720

212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 697</u> 26 150	<u>41 708</u> 26 150	<u>36 002</u> 26 150	<u>42 614</u> 26 150	<u>42 071</u> 26 150	<u>41 980</u> 26 150
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 098</u> 26 542	<u>42 109</u> 26 542	<u>36 403</u> 26 542	<u>43 015</u> 26 542	<u>42 471</u> 26 542	<u>42 381</u> 26 542
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 503</u> 26 940	<u>42 514</u> 26 940	<u>36 808</u> 26 940	<u>43 420</u> 26 940	<u>42 876</u> 26 940	<u>42 786</u> 26 940
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>47 369</u> 28 296	<u>46 207</u> 28 296	<u>41 542</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>47 800</u> 28 719	<u>46 593</u> 28 719	<u>41 974</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>48 239</u> 29 150	<u>47 033</u> 29 150	<u>42 413</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>48 686</u> 29 588	<u>47 479</u> 29 588	<u>42 860</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>47 656</u> 28 578	<u>46 449</u> 28 578	<u>41 830</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>48 094</u> 29 007	<u>46 887</u> 29 007	<u>42 268</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 537</u> 29 441	<u>47 330</u> 29 441	<u>42 711</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>48 988</u> 29 883	<u>47 781</u> 29 883	<u>43 161</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>48 822</u> 29 720	<u>47 615</u> 29 720	<u>42 995</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720

212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 449</u> 30 165	<u>32 850</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166	<u>47 254</u> 30 166	<u>42 544</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 911</u> 30 618	<u>33 312</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619	<u>47 716</u> 30 619	<u>43 006</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 379</u> 31 077	<u>33 780</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078	<u>48 185</u> 31 078	<u>43 475</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 677</u> 31 369	<u>32 843</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369	<u>48 527</u> 31 369	<u>43 772</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 156</u> 31 839	<u>34 557</u> 31 839	<u>50 982</u> 31 838	<u>48 960</u> 31 838	<u>44 250</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 644</u> 32 317	<u>35 045</u> 32 318	<u>51 469</u> 32 316	<u>49 447</u> 32 316	<u>44 737</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 138</u> 32 801	<u>35 539</u> 32 802	<u>51 964</u> 32 801	<u>49 942</u> 32 801	<u>45 232</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 996</u> 31 682	<u>34 398</u> 31 683	<u>50 822</u> 31 681	<u>48 800</u> 31 681	<u>44 090</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 482</u> 32 158	<u>34 882</u> 32 158	<u>51 307</u> 32 157	<u>49 285</u> 32 157	<u>44 575</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 973</u> 32 640	<u>35 374</u> 32 640	<u>51 798</u> 32 639	<u>49 776</u> 32 639	<u>45 066</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 473</u> 33 129	<u>35 874</u> 33 131	<u>52 298</u> 33 129	<u>50 276</u> 33 129	<u>45 566</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 289</u> 32 949	<u>35 691</u> 32 951	<u>52 114</u> 32 948	<u>50 092</u> 32 948	<u>45 382</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948



212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>49 276</u> 30 166	<u>48 069</u> 30 166	<u>43 450</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>49 738</u> 30 619	<u>48 531</u> 30 619	<u>43 912</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 207</u> 31 078	<u>49 000</u> 31 078	<u>44 381</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>50 504</u> 31 369	<u>49 342</u> 31 369	<u>44 677</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>50 982</u> 31 838	<u>49 775</u> 31 838	<u>45 156</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>51 469</u> 32 316	<u>50 262</u> 32 316	<u>45 642</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>51 964</u> 32 801	<u>50 757</u> 32 801	<u>46 137</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>50 822</u> 31 681	<u>49 615</u> 31 681	<u>44 996</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>51 307</u> 32 157	<u>50 101</u> 32 157	<u>45 481</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>51 798</u> 32 639	<u>50 591</u> 32 639	<u>45 972</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>52 298</u> 33 129	<u>51 092</u> 33 129	<u>46 472</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>52 114</u> 32 948	<u>50 907</u> 32 948	<u>46 288</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 793</u> 33 444	<u>36 194</u> 33 444	<u>52 618</u> 33 443	<u>50 596</u> 33 443	<u>45 886</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 305</u> 33 945	<u>36 706</u> 33 947	<u>53 131</u> 33 945	<u>51 109</u> 33 945	<u>46 399</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 824</u> 34 454	<u>37 225</u> 34 455	<u>53 650</u> 34 454	<u>51 628</u> 34 454	<u>46 918</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 158</u> 29 497	<u>39 842</u> 31 861	<u>41 373</u> 29 373	<u>44 314</u> 29 948	<u>46 398</u> 29 948	<u>48 571</u> 29 948
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 609</u> 29 940	<u>40 329</u> 32 339	<u>41 822</u> 29 813	<u>44 773</u> 30 397	<u>46 856</u> 30 397	<u>49 030</u> 30 397
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 068</u> 30 389	<u>40 825</u> 32 824	<u>42 278</u> 30 260	<u>45 237</u> 30 853	<u>47 321</u> 30 853	<u>49 494</u> 30 853
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 532</u> 30 844	<u>41 327</u> 33 316	<u>42 741</u> 30 715	<u>45 710</u> 31 316	<u>47 793</u> 31 316	<u>49 967</u> 31 316
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 459</u> 29 792	<u>40 168</u> 32 180	<u>41 672</u> 29 666	<u>44 619</u> 30 247	<u>46 703</u> 30 247	<u>48 876</u> 30 247
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 914</u> 30 239	<u>40 660</u> 32 663	<u>42 127</u> 30 112	<u>45 083</u> 30 702	<u>47 166</u> 30 702	<u>49 340</u> 30 702
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 377</u> 30 693	<u>41 160</u> 33 153	<u>42 587</u> 30 563	<u>45 553</u> 31 162	<u>47 636</u> 31 162	<u>49 810</u> 31 162
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 847</u> 31 153	<u>41 667</u> 33 650	<u>43 054</u> 31 021	<u>46 029</u> 31 629	<u>48 112</u> 31 629	<u>50 286</u> 31 629
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 675</u> 30 984	<u>41 480</u> 33 467	<u>42 883</u> 30 853	<u>45 854</u> 31 457	<u>47 937</u> 31 457	<u>50 111</u> 31 457

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>52 618</u> 33 443	<u>51 412</u> 33 443	<u>46 792</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>53 131</u> 33 945	<u>51 924</u> 33 945	<u>47 305</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 650</u> 34 454	<u>52 443</u> 34 454	<u>47 824</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>48 028</u> 29 948	<u>44 496</u> 29 948	<u>38 870</u> 29 948	<u>45 039</u> 29 948	<u>44 133</u> 29 948	<u>44 043</u> 29 948
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 486</u> 30 397	<u>44 954</u> 30 397	<u>39 328</u> 30 397	<u>45 497</u> 30 397	<u>44 591</u> 30 397	<u>44 501</u> 30 397
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 951</u> 30 853	<u>45 419</u> 30 853	<u>39 793</u> 30 853	<u>45 962</u> 30 853	<u>45 056</u> 30 853	<u>44 966</u> 30 853
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 424</u> 31 316	<u>45 891</u> 31 316	<u>40 266</u> 31 316	<u>46 435</u> 31 316	<u>45 529</u> 31 316	<u>45 438</u> 31 316
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 333</u> 30 247	<u>44 801</u> 30 247	<u>39 175</u> 30 247	<u>45 344</u> 30 247	<u>44 438</u> 30 247	<u>44 348</u> 30 247
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 797</u> 30 702	<u>45 264</u> 30 702	<u>39 639</u> 30 702	<u>45 808</u> 30 702	<u>44 902</u> 30 702	<u>44 811</u> 30 702
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 266</u> 31 162	<u>45 734</u> 31 162	<u>40 108</u> 31 162	<u>46 277</u> 31 162	<u>45 371</u> 31 162	<u>45 281</u> 31 162
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 742</u> 31 629	<u>46 210</u> 31 629	<u>40 584</u> 31 629	<u>46 753</u> 31 629	<u>45 847</u> 31 629	<u>45 757</u> 31 629
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 568</u> 31 457	<u>46 035</u> 31 457	<u>40 410</u> 31 457	<u>46 579</u> 31 457	<u>45 673</u> 31 457	<u>45 582</u> 31 457

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 149</u> 31 449	<u>41 992</u> 33 969	<u>43 354</u> 31 315	<u>46 335</u> 31 929	<u>48 418</u> 31 929	<u>50 592</u> 31 929
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 629</u> 31 920	<u>42 512</u> 34 478	<u>43 833</u> 31 785	<u>46 823</u> 32 408	<u>48 907</u> 32 408	<u>51 080</u> 32 408
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 119</u> 32 400	<u>43 039</u> 34 995	<u>44 320</u> 32 262	<u>47 320</u> 32 894	<u>49 403</u> 32 894	<u>51 577</u> 32 894
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 233</u> 16 825	<u>25 337</u> 17 640	<u>28 801</u> 17 047	<u>31 496</u> 17 381	<u>33 580</u> 17 381	<u>35 753</u> 17 381
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>23 768</u> 17 350	<u>25 696</u> 17 992	<u>29 343</u> 17 579	<u>32 049</u> 17 923	<u>34 132</u> 17 923	<u>36 306</u> 17 923
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 855</u> 18 416	<u>26 064</u> 18 353	<u>30 159</u> 18 379	<u>32 881</u> 18 739	<u>34 964</u> 18 739	<u>37 138</u> 18 739
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 043</u> 18 600	<u>26 251</u> 18 536	<u>30 345</u> 18 561	<u>33 071</u> 18 925	<u>35 154</u> 18 925	<u>37 328</u> 18 925
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 233</u> 18 786	<u>26 440</u> 18 721	<u>30 535</u> 18 748	<u>33 265</u> 19 115	<u>35 348</u> 19 115	<u>37 522</u> 19 115
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 520</u> 19 067	<u>26 726</u> 19 002	<u>30 822</u> 19 029	<u>33 557</u> 19 402	<u>35 641</u> 19 402	<u>37 814</u> 19 402
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 812</u> 19 354	<u>27 017</u> 19 287	<u>31 112</u> 19 314	<u>33 853</u> 19 692	<u>35 937</u> 19 692	<u>38 110</u> 19 692

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 048</u> 31 929	<u>46 516</u> 31 929	<u>40 890</u> 31 929	<u>47 059</u> 31 929	<u>46 154</u> 31 929	<u>46 063</u> 31 929
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 537</u> 32 408	<u>47 004</u> 32 408	<u>41 379</u> 32 408	<u>47 548</u> 32 408	<u>46 642</u> 32 408	<u>46 552</u> 32 408
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 033</u> 32 894	<u>47 501</u> 32 894	<u>41 875</u> 32 894	<u>48 044</u> 32 894	<u>47 139</u> 32 894	<u>47 048</u> 32 894
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>35 210</u> 17 381	<u>31 678</u> 17 381	<u>26 052</u> 17 381	<u>32 221</u> 17 381	<u>31 315</u> 17 381	<u>31 225</u> 17 381
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>35 763</u> 17 923	<u>32 230</u> 17 923	<u>26 605</u> 17 923	<u>32 774</u> 17 923	<u>31 868</u> 17 923	<u>31 777</u> 17 923
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>36 594</u> 18 739	<u>33 062</u> 18 739	<u>27 437</u> 18 739	<u>33 605</u> 18 739	<u>32 700</u> 18 739	<u>32 609</u> 18 739
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>36 785</u> 18 925	<u>33 252</u> 18 925	<u>27 627</u> 18 925	<u>33 796</u> 18 925	<u>32 890</u> 18 925	<u>32 799</u> 18 925
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>36 978</u> 19 115	<u>33 446</u> 19 115	<u>27 820</u> 19 115	<u>33 989</u> 19 115	<u>33 084</u> 19 115	<u>32 993</u> 19 115
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>37 271</u> 19 402	<u>33 738</u> 19 402	<u>28 113</u> 19 402	<u>34 282</u> 19 402	<u>33 376</u> 19 402	<u>33 286</u> 19 402
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>37 567</u> 19 692	<u>34 035</u> 19 692	<u>28 409</u> 19 692	<u>34 578</u> 19 692	<u>33 672</u> 19 692	<u>33 582</u> 19 692

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 108</u> 19 644	<u>27 312</u> 19 577	<u>31 408</u> 19 604	<u>34 155</u> 19 988	<u>36 238</u> 19 988	<u>38 412</u> 19 988
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 233</u> 18 786	<u>26 440</u> 18 721	<u>30 535</u> 18 748	<u>33 265</u> 19 115	<u>35 348</u> 19 115	<u>37 522</u> 19 115
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 424</u> 18 973	<u>26 631</u> 18 909	<u>30 726</u> 18 935	<u>33 459</u> 19 306	<u>35 543</u> 19 306	<u>37 716</u> 19 306
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 715</u> 19 259	<u>26 920</u> 19 193	<u>31 016</u> 19 219	<u>33 755</u> 19 596	<u>35 839</u> 19 596	<u>38 012</u> 19 596
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 009</u> 19 547	<u>27 214</u> 19 480	<u>31 310</u> 19 507	<u>34 055</u> 19 889	<u>36 138</u> 19 889	<u>38 312</u> 19 889
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 309</u> 19 841	<u>27 512</u> 19 773	<u>31 608</u> 19 800	<u>34 359</u> 20 187	<u>36 442</u> 20 187	<u>38 616</u> 20 187
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 424</u> 18 973	<u>26 631</u> 18 909	<u>30 726</u> 18 935	<u>33 459</u> 19 306	<u>35 543</u> 19 306	<u>37 716</u> 19 306
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 618</u> 19 164	<u>26 823</u> 19 097	<u>30 919</u> 19 124	<u>33 656</u> 19 499	<u>35 740</u> 19 499	<u>37 913</u> 19 499
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 911</u> 19 451	<u>27 116</u> 19 384	<u>31 212</u> 19 411	<u>33 955</u> 19 791	<u>36 038</u> 19 791	<u>38 212</u> 19 791
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 208</u> 19 742	<u>27 413</u> 19 675	<u>31 509</u> 19 702	<u>34 257</u> 20 088	<u>36 341</u> 20 088	<u>38 515</u> 20 088
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 510</u> 20 038	<u>27 714</u> 19 970	<u>31 810</u> 19 998	<u>34 565</u> 20 389	<u>36 648</u> 20 389	<u>38 822</u> 20 389
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 618</u> 19 164	<u>26 823</u> 19 097	<u>30 919</u> 19 124	<u>33 656</u> 19 499	<u>35 740</u> 19 499	<u>37 913</u> 19 499
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 813</u> 19 355	<u>27 019</u> 19 289	<u>31 115</u> 19 316	<u>33 856</u> 19 694	<u>35 939</u> 19 694	<u>38 113</u> 19 694

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>37 869</u> 19 988	<u>34 336</u> 19 988	<u>28 711</u> 19 988	<u>34 880</u> 19 988	<u>33 974</u> 19 988	<u>33 883</u> 19 988
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>36 978</u> 19 115	<u>33 446</u> 19 115	<u>27 820</u> 19 115	<u>33 989</u> 19 115	<u>33 084</u> 19 115	<u>32 993</u> 19 115
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>37 173</u> 19 306	<u>33 641</u> 19 306	<u>28 015</u> 19 306	<u>34 184</u> 19 306	<u>33 278</u> 19 306	<u>33 188</u> 19 306
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>37 469</u> 19 596	<u>33 937</u> 19 596	<u>28 311</u> 19 596	<u>34 480</u> 19 596	<u>33 574</u> 19 596	<u>33 484</u> 19 596
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>37 768</u> 19 889	<u>34 236</u> 19 889	<u>28 610</u> 19 889	<u>34 779</u> 19 889	<u>33 874</u> 19 889	<u>33 783</u> 19 889
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>38 072</u> 20 187	<u>34 540</u> 20 187	<u>28 914</u> 20 187	<u>35 083</u> 20 187	<u>34 178</u> 20 187	<u>34 087</u> 20 187
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>37 173</u> 19 306	<u>33 641</u> 19 306	<u>28 015</u> 19 306	<u>34 184</u> 19 306	<u>33 278</u> 19 306	<u>33 188</u> 19 306
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>37 370</u> 19 499	<u>33 838</u> 19 499	<u>28 212</u> 19 499	<u>34 381</u> 19 499	<u>33 475</u> 19 499	<u>33 385</u> 19 499
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>37 668</u> 19 791	<u>34 136</u> 19 791	<u>28 510</u> 19 791	<u>34 679</u> 19 791	<u>33 774</u> 19 791	<u>33 683</u> 19 791
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>37 971</u> 20 088	<u>34 439</u> 20 088	<u>28 813</u> 20 088	<u>34 982</u> 20 088	<u>34 076</u> 20 088	<u>33 986</u> 20 088
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>38 278</u> 20 389	<u>34 746</u> 20 389	<u>29 120</u> 20 389	<u>35 289</u> 20 389	<u>34 384</u> 20 389	<u>34 293</u> 20 389
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>37 370</u> 19 499	<u>33 838</u> 19 499	<u>28 212</u> 19 499	<u>34 381</u> 19 499	<u>33 475</u> 19 499	<u>33 385</u> 19 499
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>37 569</u> 19 694	<u>34 037</u> 19 694	<u>28 411</u> 19 694	<u>34 580</u> 19 694	<u>33 674</u> 19 694	<u>33 584</u> 19 694

212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 109</u> 19 645	<u>27 313</u> 19 578	<u>31 409</u> 19 605	<u>34 156</u> 19 989	<u>36 239</u> 19 989	<u>38 413</u> 19 989
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 410</u> 19 940	<u>27 613</u> 19 872	<u>31 710</u> 19 899	<u>34 462</u> 20 289	<u>36 546</u> 20 289	<u>38 719</u> 20 289
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 715</u> 20 239	<u>27 917</u> 20 169	<u>32 014</u> 20 198	<u>34 773</u> 20 594	<u>36 856</u> 20 594	<u>39 030</u> 20 594
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 378</u> 18 929	<u>26 582</u> 18 861	<u>30 975</u> 19 178	<u>33 713</u> 19 554	<u>35 796</u> 19 554	<u>37 970</u> 19 554
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 571</u> 19 118	<u>26 775</u> 19 050	<u>31 170</u> 19 370	<u>33 912</u> 19 749	<u>35 995</u> 19 749	<u>38 169</u> 19 749
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 766</u> 19 309	<u>26 969</u> 19 240	<u>31 368</u> 19 564	<u>34 113</u> 19 947	<u>36 197</u> 19 947	<u>38 370</u> 19 947
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 061</u> 19 598	<u>27 264</u> 19 529	<u>31 667</u> 19 857	<u>34 418</u> 20 246	<u>36 502</u> 20 246	<u>38 675</u> 20 246
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 362</u> 19 893	<u>27 563</u> 19 822	<u>31 970</u> 20 155	<u>34 728</u> 20 549	<u>36 811</u> 20 549	<u>38 985</u> 20 549
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 666</u> 20 191	<u>27 866</u> 20 120	<u>32 279</u> 20 458	<u>35 043</u> 20 858	<u>37 126</u> 20 858	<u>39 300</u> 20 858
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 766</u> 19 309	<u>26 969</u> 19 240	<u>31 368</u> 19 564	<u>34 113</u> 19 947	<u>36 197</u> 19 947	<u>38 370</u> 19 947
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 963</u> 19 502	<u>27 166</u> 19 433	<u>31 567</u> 19 760	<u>34 317</u> 20 147	<u>36 400</u> 20 147	<u>38 574</u> 20 147
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 262</u> 19 795	<u>27 462</u> 19 724	<u>31 870</u> 20 056	<u>34 625</u> 20 449	<u>36 709</u> 20 449	<u>38 883</u> 20 449



212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>37 870</u> 19 989	<u>34 337</u> 19 989	<u>28 712</u> 19 989	<u>34 881</u> 19 989	<u>33 975</u> 19 989	<u>33 884</u> 19 989
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>38 176</u> 20 289	<u>34 643</u> 20 289	<u>29 018</u> 20 289	<u>35 187</u> 20 289	<u>34 281</u> 20 289	<u>34 191</u> 20 289
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>38 487</u> 20 594	<u>34 954</u> 20 594	<u>29 329</u> 20 594	<u>35 498</u> 20 594	<u>34 592</u> 20 594	<u>34 501</u> 20 594
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>37 426</u> 19 554	<u>33 894</u> 19 554	<u>28 268</u> 19 554	<u>34 437</u> 19 554	<u>33 532</u> 19 554	<u>33 441</u> 19 554
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>37 625</u> 19 749	<u>34 093</u> 19 749	<u>28 468</u> 19 749	<u>34 636</u> 19 749	<u>33 731</u> 19 749	<u>33 640</u> 19 749
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>37 827</u> 19 947	<u>34 295</u> 19 947	<u>28 669</u> 19 947	<u>34 838</u> 19 947	<u>33 932</u> 19 947	<u>33 842</u> 19 947
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>38 132</u> 20 246	<u>34 600</u> 20 246	<u>28 974</u> 20 246	<u>35 143</u> 20 246	<u>34 237</u> 20 246	<u>34 147</u> 20 246
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>38 442</u> 20 549	<u>34 909</u> 20 549	<u>29 284</u> 20 549	<u>35 453</u> 20 549	<u>34 547</u> 20 549	<u>34 456</u> 20 549
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>38 757</u> 20 858	<u>35 224</u> 20 858	<u>29 599</u> 20 858	<u>35 768</u> 20 858	<u>34 862</u> 20 858	<u>34 771</u> 20 858
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>37 827</u> 19 947	<u>34 295</u> 19 947	<u>28 669</u> 19 947	<u>34 838</u> 19 947	<u>33 932</u> 19 947	<u>33 842</u> 19 947
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>38 031</u> 20 147	<u>34 498</u> 20 147	<u>28 873</u> 20 147	<u>35 042</u> 20 147	<u>34 136</u> 20 147	<u>34 045</u> 20 147
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>38 339</u> 20 449	<u>34 807</u> 20 449	<u>29 181</u> 20 449	<u>35 350</u> 20 449	<u>34 444</u> 20 449	<u>34 354</u> 20 449

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 565</u> 20 092	<u>27 764</u> 20 020	<u>32 177</u> 20 357	<u>34 938</u> 20 756	<u>37 022</u> 20 756	<u>39 195</u> 20 756
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 872</u> 20 393	<u>28 071</u> 20 320	<u>32 488</u> 20 662	<u>35 256</u> 21 067	<u>37 339</u> 21 067	<u>39 513</u> 21 067
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 963</u> 19 502	<u>27 166</u> 19 433	<u>31 567</u> 19 760	<u>34 317</u> 20 147	<u>36 400</u> 20 147	<u>38 574</u> 20 147
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 163</u> 19 698	<u>27 364</u> 19 628	<u>31 768</u> 19 957	<u>34 522</u> 20 347	<u>36 605</u> 20 347	<u>38 779</u> 20 347
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 463</u> 19 992	<u>27 664</u> 19 922	<u>32 074</u> 20 256	<u>34 834</u> 20 653	<u>36 917</u> 20 653	<u>39 091</u> 20 653
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 769</u> 20 293	<u>27 968</u> 20 220	<u>32 384</u> 20 560	<u>35 150</u> 20 963	<u>37 233</u> 20 963	<u>39 407</u> 20 963
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 080</u> 20 597	<u>28 278</u> 20 523	<u>32 699</u> 20 869	<u>35 471</u> 21 278	<u>37 554</u> 21 278	<u>39 728</u> 21 278
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 19 698	<u>27 364</u> 19 628	<u>31 768</u> 19 957	<u>34 522</u> 20 347	<u>36 605</u> 20 347	<u>38 779</u> 20 347
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 363</u> 19 894	<u>27 564</u> 19 823	<u>31 972</u> 20 157	<u>34 730</u> 20 552	<u>36 813</u> 20 552	<u>38 987</u> 20 552
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 667</u> 20 192	<u>27 867</u> 20 121	<u>32 280</u> 20 459	<u>35 044</u> 20 859	<u>37 127</u> 20 859	<u>39 301</u> 20 859
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 977</u> 20 496	<u>28 175</u> 20 423	<u>32 594</u> 20 766	<u>35 364</u> 21 173	<u>37 447</u> 21 173	<u>39 621</u> 21 173
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 290</u> 20 803	<u>28 487</u> 20 729	<u>32 911</u> 21 077	<u>35 687</u> 21 490	<u>37 770</u> 21 490	<u>39 944</u> 21 490
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3								

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>38 652</u> 20 756	<u>35 120</u> 20 756	<u>29 494</u> 20 756	<u>35 663</u> 20 756	<u>34 757</u> 20 756	<u>34 667</u> 20 756
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>38 969</u> 21 067	<u>35 437</u> 21 067	<u>29 811</u> 21 067	<u>35 980</u> 21 067	<u>35 075</u> 21 067	<u>34 984</u> 21 067
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>38 031</u> 20 147	<u>34 498</u> 20 147	<u>28 873</u> 20 147	<u>35 042</u> 20 147	<u>34 136</u> 20 147	<u>34 045</u> 20 147
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>38 236</u> 20 347	<u>34 703</u> 20 347	<u>29 078</u> 20 347	<u>35 247</u> 20 347	<u>34 341</u> 20 347	<u>34 250</u> 20 347
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>38 547</u> 20 653	<u>35 015</u> 20 653	<u>29 389</u> 20 653	<u>35 558</u> 20 653	<u>34 653</u> 20 653	<u>34 562</u> 20 653
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>38 864</u> 20 963	<u>35 331</u> 20 963	<u>29 706</u> 20 963	<u>35 875</u> 20 963	<u>34 969</u> 20 963	<u>34 878</u> 20 963
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>39 184</u> 21 278	<u>35 652</u> 21 278	<u>30 026</u> 21 278	<u>36 195</u> 21 278	<u>35 290</u> 21 278	<u>35 199</u> 21 278
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>38 236</u> 20 347	<u>34 703</u> 20 347	<u>29 078</u> 20 347	<u>35 247</u> 20 347	<u>34 341</u> 20 347	<u>34 250</u> 20 347
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>38 444</u> 20 552	<u>34 911</u> 20 552	<u>29 286</u> 20 552	<u>35 455</u> 20 552	<u>34 549</u> 20 552	<u>34 458</u> 20 552
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>38 758</u> 20 859	<u>35 225</u> 20 859	<u>29 600</u> 20 859	<u>35 769</u> 20 859	<u>34 863</u> 20 859	<u>34 772</u> 20 859
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>39 077</u> 21 173	<u>35 545</u> 21 173	<u>29 920</u> 21 173	<u>36 088</u> 21 173	<u>35 183</u> 21 173	<u>35 092</u> 21 173
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>39 401</u> 21 490	<u>35 868</u> 21 490	<u>30 243</u> 21 490	<u>36 412</u> 21 490	<u>35 506</u> 21 490	<u>35 415</u> 21 490
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

212-101-1901		3	1	2400	<u>26 289</u> 19 822	<u>27 000</u> 19 270	<u>31 897</u> 20 083	<u>34 654</u> 20 477	<u>36 737</u> 20 477	<u>38 911</u> 20 477
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 492</u> 20 020	<u>27 196</u> 19 463	<u>32 102</u> 20 283	<u>34 862</u> 20 681	<u>36 945</u> 20 681	<u>39 119</u> 20 681
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 695</u> 20 220	<u>27 395</u> 19 658	<u>32 309</u> 20 487	<u>35 073</u> 20 888	<u>37 157</u> 20 888	<u>39 331</u> 20 888
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 005</u> 20 523	<u>27 696</u> 19 953	<u>32 622</u> 20 793	<u>35 392</u> 21 200	<u>37 475</u> 21 200	<u>39 649</u> 21 200
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 319</u> 20 831	<u>28 001</u> 20 252	<u>32 941</u> 21 106	<u>35 717</u> 21 519	<u>37 801</u> 21 519	<u>39 974</u> 21 519
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 638</u> 21 144	<u>28 311</u> 20 556	<u>33 263</u> 21 422	<u>36 046</u> 21 842	<u>38 129</u> 21 842	<u>40 303</u> 21 842
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 695</u> 20 220	<u>27 395</u> 19 658	<u>32 309</u> 20 487	<u>35 073</u> 20 888	<u>37 157</u> 20 888	<u>39 331</u> 20 888
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 901</u> 20 422	<u>27 595</u> 19 854	<u>32 518</u> 20 691	<u>35 286</u> 21 097	<u>37 369</u> 21 097	<u>39 543</u> 21 097
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 214</u> 20 728	<u>27 899</u> 20 152	<u>32 835</u> 21 002	<u>35 609</u> 21 413	<u>37 692</u> 21 413	<u>39 866</u> 21 413
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 531</u> 21 039	<u>28 207</u> 20 454	<u>33 156</u> 21 317	<u>35 937</u> 21 735	<u>38 020</u> 21 735	<u>40 194</u> 21 735
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 854</u> 21 355	<u>28 520</u> 20 761	<u>33 482</u> 21 636	<u>36 269</u> 22 060	<u>38 352</u> 22 060	<u>40 526</u> 22 060
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 901</u> 20 422	<u>27 595</u> 19 854	<u>32 518</u> 20 691	<u>35 286</u> 21 097	<u>37 369</u> 21 097	<u>39 543</u> 21 097
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 109</u> 20 626	<u>27 797</u> 20 052	<u>32 729</u> 20 898	<u>35 501</u> 21 307	<u>37 584</u> 21 307	<u>39 758</u> 21 307

212-101-1901		3	1	2400	<u>38 367</u> 20 477	<u>34 835</u> 20 477	<u>29 209</u> 20 477	<u>35 378</u> 20 477	<u>34 472</u> 20 477	<u>34 382</u> 20 477
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 575</u> 20 681	<u>35 043</u> 20 681	<u>29 418</u> 20 681	<u>35 586</u> 20 681	<u>34 681</u> 20 681	<u>34 590</u> 20 681
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>38 787</u> 20 888	<u>35 255</u> 20 888	<u>29 629</u> 20 888	<u>35 798</u> 20 888	<u>34 892</u> 20 888	<u>34 802</u> 20 888
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 106</u> 21 200	<u>35 573</u> 21 200	<u>29 948</u> 21 200	<u>36 117</u> 21 200	<u>35 211</u> 21 200	<u>35 120</u> 21 200
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>39 431</u> 21 519	<u>35 898</u> 21 519	<u>30 273</u> 21 519	<u>36 442</u> 21 519	<u>35 536</u> 21 519	<u>35 446</u> 21 519
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>39 760</u> 21 842	<u>36 227</u> 21 842	<u>30 602</u> 21 842	<u>36 771</u> 21 842	<u>35 865</u> 21 842	<u>35 774</u> 21 842
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>38 787</u> 20 888	<u>35 255</u> 20 888	<u>29 629</u> 20 888	<u>35 798</u> 20 888	<u>34 892</u> 20 888	<u>34 802</u> 20 888
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 000</u> 21 097	<u>35 467</u> 21 097	<u>29 842</u> 21 097	<u>36 011</u> 21 097	<u>35 105</u> 21 097	<u>35 014</u> 21 097
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 323</u> 21 413	<u>35 790</u> 21 413	<u>30 165</u> 21 413	<u>36 334</u> 21 413	<u>35 428</u> 21 413	<u>35 338</u> 21 413
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>39 650</u> 21 735	<u>36 118</u> 21 735	<u>30 492</u> 21 735	<u>36 661</u> 21 735	<u>35 756</u> 21 735	<u>35 665</u> 21 735
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>39 982</u> 22 060	<u>36 450</u> 22 060	<u>30 824</u> 22 060	<u>36 993</u> 22 060	<u>36 088</u> 22 060	<u>35 997</u> 22 060
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 000</u> 21 097	<u>35 467</u> 21 097	<u>29 842</u> 21 097	<u>36 011</u> 21 097	<u>35 105</u> 21 097	<u>35 014</u> 21 097
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 215</u> 21 307	<u>35 682</u> 21 307	<u>30 057</u> 21 307	<u>36 226</u> 21 307	<u>35 320</u> 21 307	<u>35 229</u> 21 307

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 425</u> 20 936	<u>28 105</u> 20 354	<u>33 049</u> 21 212	<u>35 828</u> 21 628	<u>37 911</u> 21 628	<u>40 085</u> 21 628
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 746</u> 21 250	<u>28 416</u> 20 659	<u>33 373</u> 21 530	<u>36 159</u> 21 952	<u>38 242</u> 21 952	<u>40 416</u> 21 952
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 070</u> 21 568	<u>28 732</u> 20 969	<u>33 702</u> 21 853	<u>36 494</u> 22 281	<u>38 577</u> 22 281	<u>40 751</u> 22 281
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 109</u> 20 626	<u>27 797</u> 20 052	<u>32 729</u> 20 898	<u>35 501</u> 21 307	<u>37 584</u> 21 307	<u>39 758</u> 21 307
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 321</u> 20 833	<u>28 002</u> 20 253	<u>32 942</u> 21 107	<u>35 718</u> 21 520	<u>37 802</u> 21 520	<u>39 975</u> 21 520
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 639</u> 21 145	<u>28 312</u> 20 557	<u>33 265</u> 21 424	<u>36 048</u> 21 844	<u>38 131</u> 21 844	<u>40 305</u> 21 844
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 963</u> 21 462	<u>28 627</u> 20 865	<u>33 593</u> 21 746	<u>36 383</u> 22 172	<u>38 466</u> 22 172	<u>40 640</u> 22 172
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 291</u> 21 784	<u>28 946</u> 21 178	<u>33 925</u> 22 071	<u>36 721</u> 22 504	<u>38 805</u> 22 504	<u>40 978</u> 22 504
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 711</u> 21 216	<u>27 103</u> 19 372	<u>32 305</u> 20 483	<u>35 069</u> 20 884	<u>37 152</u> 20 884	<u>39 326</u> 20 884
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 928</u> 21 428	<u>27 301</u> 19 565	<u>32 513</u> 20 687	<u>35 282</u> 21 092	<u>37 365</u> 21 092	<u>39 539</u> 21 092
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 146</u> 21 642	<u>27 500</u> 19 761	<u>32 725</u> 20 895	<u>35 498</u> 21 304	<u>37 581</u> 21 304	<u>39 755</u> 21 304
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 477</u> 21 966	<u>27 803</u> 20 057	<u>33 044</u> 21 208	<u>35 823</u> 21 623	<u>37 906</u> 21 623	<u>40 080</u> 21 623

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>39 541</u> 21 628	<u>36 009</u> 21 628	<u>30 383</u> 21 628	<u>36 552</u> 21 628	<u>35 646</u> 21 628	<u>35 556</u> 21 628
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>39 872</u> 21 952	<u>36 340</u> 21 952	<u>30 714</u> 21 952	<u>36 883</u> 21 952	<u>35 977</u> 21 952	<u>35 887</u> 21 952
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>40 208</u> 22 281	<u>36 675</u> 22 281	<u>31 050</u> 22 281	<u>37 219</u> 22 281	<u>36 313</u> 22 281	<u>36 222</u> 22 281
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 215</u> 21 307	<u>35 682</u> 21 307	<u>30 057</u> 21 307	<u>36 226</u> 21 307	<u>35 320</u> 21 307	<u>35 229</u> 21 307
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>39 432</u> 21 520	<u>35 900</u> 21 520	<u>30 274</u> 21 520	<u>36 443</u> 21 520	<u>35 537</u> 21 520	<u>35 447</u> 21 520
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>39 762</u> 21 844	<u>36 229</u> 21 844	<u>30 604</u> 21 844	<u>36 773</u> 21 844	<u>35 867</u> 21 844	<u>35 776</u> 21 844
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>40 096</u> 22 172	<u>36 564</u> 22 172	<u>30 938</u> 22 172	<u>37 107</u> 22 172	<u>36 201</u> 22 172	<u>36 111</u> 22 172
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>40 435</u> 22 504	<u>36 902</u> 22 504	<u>31 277</u> 22 504	<u>37 446</u> 22 504	<u>36 540</u> 22 504	<u>36 450</u> 22 504
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>38 783</u> 20 884	<u>35 250</u> 20 884	<u>29 625</u> 20 884	<u>35 794</u> 20 884	<u>34 888</u> 20 884	<u>34 797</u> 20 884
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 995</u> 21 092	<u>35 463</u> 21 092	<u>29 837</u> 21 092	<u>36 006</u> 21 092	<u>35 101</u> 21 092	<u>35 010</u> 21 092
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>39 211</u> 21 304	<u>35 679</u> 21 304	<u>30 053</u> 21 304	<u>36 222</u> 21 304	<u>35 317</u> 21 304	<u>35 226</u> 21 304
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>39 537</u> 21 623	<u>36 004</u> 21 623	<u>30 379</u> 21 623	<u>36 548</u> 21 623	<u>35 642</u> 21 623	<u>35 551</u> 21 623

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 814</u> 22 297	<u>28 109</u> 20 358	<u>33 369</u> 21 526	<u>36 154</u> 21 948	<u>38 237</u> 21 948	<u>40 411</u> 21 948
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 155</u> 22 631	<u>28 421</u> 20 663	<u>33 698</u> 21 848	<u>36 489</u> 22 276	<u>38 573</u> 22 276	<u>40 747</u> 22 276
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 146</u> 21 642	<u>27 500</u> 19 761	<u>32 725</u> 20 895	<u>35 498</u> 21 304	<u>37 581</u> 21 304	<u>39 755</u> 21 304
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 367</u> 21 859	<u>27 701</u> 19 958	<u>32 938</u> 21 104	<u>35 715</u> 21 517	<u>37 798</u> 21 517	<u>39 972</u> 21 517
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 701</u> 22 187	<u>28 006</u> 20 257	<u>33 261</u> 21 420	<u>36 044</u> 21 839	<u>38 127</u> 21 839	<u>40 301</u> 21 839
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 040</u> 22 519	<u>28 317</u> 20 562	<u>33 589</u> 21 741	<u>36 378</u> 22 167	<u>38 461</u> 22 167	<u>40 635</u> 22 167
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 386</u> 22 857	<u>28 632</u> 20 870	<u>33 921</u> 22 067	<u>36 717</u> 22 499	<u>38 800</u> 22 499	<u>40 974</u> 22 499
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 367</u> 21 859	<u>27 701</u> 19 958	<u>32 938</u> 21 104	<u>35 715</u> 21 517	<u>37 798</u> 21 517	<u>39 972</u> 21 517
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 589</u> 22 076	<u>27 905</u> 20 158	<u>33 154</u> 21 315	<u>35 935</u> 21 732	<u>38 018</u> 21 732	<u>40 192</u> 21 732
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 927</u> 22 408	<u>28 213</u> 20 460	<u>33 479</u> 21 634	<u>36 267</u> 22 058	<u>38 350</u> 22 058	<u>40 524</u> 22 058
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 270</u> 22 744	<u>28 526</u> 20 767	<u>33 811</u> 21 959	<u>36 604</u> 22 389	<u>38 687</u> 22 389	<u>40 861</u> 22 389
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 618</u> 23 085	<u>28 844</u> 21 079	<u>34 146</u> 22 288	<u>36 946</u> 22 724	<u>39 030</u> 22 724	<u>41 203</u> 22 724
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 589</u> 22 076	<u>27 905</u> 20 158	<u>33 154</u> 21 315	<u>35 935</u> 21 732	<u>38 018</u> 21 732	<u>40 192</u> 21 732



212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 868</u> 21 948	<u>36 335</u> 21 948	<u>30 710</u> 21 948	<u>36 879</u> 21 948	<u>35 973</u> 21 948	<u>35 882</u> 21 948
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>40 203</u> 22 276	<u>36 671</u> 22 276	<u>31 045</u> 22 276	<u>37 214</u> 22 276	<u>36 308</u> 22 276	<u>36 218</u> 22 276
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>39 211</u> 21 304	<u>35 679</u> 21 304	<u>30 053</u> 21 304	<u>36 222</u> 21 304	<u>35 317</u> 21 304	<u>35 226</u> 21 304
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>39 429</u> 21 517	<u>35 896</u> 21 517	<u>30 271</u> 21 517	<u>36 440</u> 21 517	<u>35 534</u> 21 517	<u>35 443</u> 21 517
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>39 757</u> 21 839	<u>36 225</u> 21 839	<u>30 599</u> 21 839	<u>36 768</u> 21 839	<u>35 863</u> 21 839	<u>35 772</u> 21 839
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>40 092</u> 22 167	<u>36 559</u> 22 167	<u>30 934</u> 22 167	<u>37 103</u> 22 167	<u>36 197</u> 22 167	<u>36 106</u> 22 167
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>40 430</u> 22 499	<u>36 898</u> 22 499	<u>31 272</u> 22 499	<u>37 441</u> 22 499	<u>36 536</u> 22 499	<u>36 445</u> 22 499
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>39 429</u> 21 517	<u>35 896</u> 21 517	<u>30 271</u> 21 517	<u>36 440</u> 21 517	<u>35 534</u> 21 517	<u>35 443</u> 21 517
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>39 648</u> 21 732	<u>36 116</u> 21 732	<u>30 490</u> 21 732	<u>36 659</u> 21 732	<u>35 753</u> 21 732	<u>35 663</u> 21 732
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 980</u> 22 058	<u>36 448</u> 22 058	<u>30 822</u> 22 058	<u>36 991</u> 22 058	<u>36 085</u> 22 058	<u>35 995</u> 22 058
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>40 318</u> 22 389	<u>36 785</u> 22 389	<u>31 160</u> 22 389	<u>37 329</u> 22 389	<u>36 423</u> 22 389	<u>36 333</u> 22 389
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 660</u> 22 724	<u>37 128</u> 22 724	<u>31 502</u> 22 724	<u>37 671</u> 22 724	<u>36 765</u> 22 724	<u>36 675</u> 22 724
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>39 648</u> 21 732	<u>36 116</u> 21 732	<u>30 490</u> 21 732	<u>36 659</u> 21 732	<u>35 753</u> 21 732	<u>35 663</u> 21 732

212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 815</u> 22 298	<u>28 111</u> 20 360	<u>33 371</u> 21 528	<u>36 156</u> 21 950	<u>38 240</u> 21 950	<u>40 413</u> 21 950
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 156</u> 22 632	<u>28 423</u> 20 665	<u>33 700</u> 21 851	<u>36 492</u> 22 279	<u>38 575</u> 22 279	<u>40 749</u> 22 279
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 502</u> 22 972	<u>28 739</u> 20 975	<u>34 035</u> 22 178	<u>36 833</u> 22 613	<u>38 916</u> 22 613	<u>41 090</u> 22 613
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 854</u> 23 317	<u>29 060</u> 21 290	<u>34 374</u> 22 511	<u>37 178</u> 22 952	<u>39 262</u> 22 952	<u>41 435</u> 22 952
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 490</u> 22 960	<u>28 728</u> 20 965	<u>34 023</u> 22 167	<u>36 820</u> 22 601	<u>38 904</u> 22 601	<u>41 077</u> 22 601
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 724</u> 23 190	<u>28 941</u> 21 174	<u>34 249</u> 22 388	<u>37 051</u> 22 827	<u>39 134</u> 22 827	<u>41 308</u> 22 827
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 080</u> 23 538	<u>29 266</u> 21 492	<u>34 591</u> 22 724	<u>37 400</u> 23 169	<u>39 483</u> 23 169	<u>41 657</u> 23 169
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 439</u> 23 890	<u>29 594</u> 21 814	<u>34 939</u> 23 065	<u>37 755</u> 23 517	<u>39 838</u> 23 517	<u>42 012</u> 23 517
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 805</u> 24 249	<u>29 928</u> 22 141	<u>35 292</u> 23 411	<u>38 115</u> 23 870	<u>40 198</u> 23 870	<u>42 372</u> 23 870
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 106</u> 22 583	<u>28 662</u> 20 900	<u>33 664</u> 21 815	<u>36 455</u> 22 242	<u>38 538</u> 22 242	<u>40 712</u> 22 242
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 335</u> 22 808	<u>28 876</u> 21 110	<u>33 886</u> 22 032	<u>36 681</u> 22 464	<u>38 764</u> 22 464	<u>40 938</u> 22 464
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 685</u> 23 151	<u>29 198</u> 21 426	<u>34 223</u> 22 364	<u>37 025</u> 22 802	<u>39 108</u> 22 802	<u>41 282</u> 22 802

212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 870</u> 21 950	<u>36 337</u> 21 950	<u>30 712</u> 21 950	<u>36 881</u> 21 950	<u>35 975</u> 21 950	<u>35 885</u> 21 950
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>40 205</u> 22 279	<u>36 673</u> 22 279	<u>31 047</u> 22 279	<u>37 216</u> 22 279	<u>36 311</u> 22 279	<u>36 220</u> 22 279
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 546</u> 22 613	<u>37 014</u> 22 613	<u>31 388</u> 22 613	<u>37 557</u> 22 613	<u>36 652</u> 22 613	<u>36 561</u> 22 613
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 892</u> 22 952	<u>37 359</u> 22 952	<u>31 734</u> 22 952	<u>37 903</u> 22 952	<u>36 997</u> 22 952	<u>36 907</u> 22 952
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 534</u> 22 601	<u>37 002</u> 22 601	<u>31 376</u> 22 601	<u>37 545</u> 22 601	<u>36 639</u> 22 601	<u>36 549</u> 22 601
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 765</u> 22 827	<u>37 232</u> 22 827	<u>31 607</u> 22 827	<u>37 776</u> 22 827	<u>36 870</u> 22 827	<u>36 779</u> 22 827
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>41 114</u> 23 169	<u>37 581</u> 23 169	<u>31 956</u> 23 169	<u>38 125</u> 23 169	<u>37 219</u> 23 169	<u>37 128</u> 23 169
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>41 468</u> 23 517	<u>37 936</u> 23 517	<u>32 310</u> 23 517	<u>38 479</u> 23 517	<u>37 573</u> 23 517	<u>37 483</u> 23 517
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 828</u> 23 870	<u>38 296</u> 23 870	<u>32 670</u> 23 870	<u>38 839</u> 23 870	<u>37 934</u> 23 870	<u>37 843</u> 23 870
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>40 168</u> 22 242	<u>36 636</u> 22 242	<u>31 010</u> 22 242	<u>37 179</u> 22 242	<u>36 273</u> 22 242	<u>36 183</u> 22 242
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>40 394</u> 22 464	<u>36 862</u> 22 464	<u>31 236</u> 22 464	<u>37 405</u> 22 464	<u>36 500</u> 22 464	<u>36 409</u> 22 464
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>40 739</u> 22 802	<u>37 206</u> 22 802	<u>31 581</u> 22 802	<u>37 750</u> 22 802	<u>36 844</u> 22 802	<u>36 753</u> 22 802

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 039</u> 23 498	<u>29 527</u> 21 748	<u>34 566</u> 22 699	<u>37 374</u> 23 144	<u>39 457</u> 23 144	<u>41 631</u> 23 144
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 399</u> 23 851	<u>29 859</u> 22 074	<u>34 912</u> 23 039	<u>37 728</u> 23 490	<u>39 811</u> 23 490	<u>41 985</u> 23 490
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 335</u> 22 808	<u>28 876</u> 21 110	<u>33 886</u> 22 032	<u>36 681</u> 22 464	<u>38 764</u> 22 464	<u>40 938</u> 22 464
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 569</u> 23 037	<u>29 091</u> 21 321	<u>34 111</u> 22 253	<u>36 910</u> 22 689	<u>38 994</u> 22 689	<u>41 167</u> 22 689
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 921</u> 23 382	<u>29 417</u> 21 640	<u>34 451</u> 22 587	<u>37 257</u> 23 029	<u>39 340</u> 23 029	<u>41 514</u> 23 029
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 279</u> 23 733	<u>29 748</u> 21 965	<u>34 796</u> 22 925	<u>37 609</u> 23 374	<u>39 693</u> 23 374	<u>41 866</u> 23 374
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 642</u> 24 089	<u>30 084</u> 22 294	<u>35 147</u> 23 269	<u>37 967</u> 23 725	<u>40 051</u> 23 725	<u>42 224</u> 23 725
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 569</u> 23 037	<u>29 091</u> 21 321	<u>34 111</u> 22 253	<u>36 910</u> 22 689	<u>38 994</u> 22 689	<u>41 167</u> 22 689
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 804</u> 23 268	<u>29 308</u> 21 533	<u>34 338</u> 22 476	<u>37 142</u> 22 916	<u>39 226</u> 22 916	<u>41 399</u> 22 916
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 159</u> 23 616	<u>29 638</u> 21 856	<u>34 682</u> 22 813	<u>37 492</u> 23 260	<u>39 576</u> 23 260	<u>41 749</u> 23 260
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 521</u> 23 970	<u>29 972</u> 22 185	<u>35 030</u> 23 155	<u>37 848</u> 23 608	<u>39 931</u> 23 608	<u>42 105</u> 23 608
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 888</u> 24 330	<u>30 311</u> 22 517	<u>35 385</u> 23 502	<u>38 209</u> 23 963	<u>40 293</u> 23 963	<u>42 466</u> 23 963
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 509</u> 23 959	<u>29 961</u> 22 173	<u>35 018</u> 23 143	<u>37 836</u> 23 596	<u>39 919</u> 23 596	<u>42 093</u> 23 596

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>41 088</u> 23 144	<u>37 555</u> 23 144	<u>31 930</u> 23 144	<u>38 099</u> 23 144	<u>37 193</u> 23 144	<u>37 102</u> 23 144
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>41 441</u> 23 490	<u>37 909</u> 23 490	<u>32 283</u> 23 490	<u>38 452</u> 23 490	<u>37 546</u> 23 490	<u>37 456</u> 23 490
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>40 394</u> 22 464	<u>36 862</u> 22 464	<u>31 236</u> 22 464	<u>37 405</u> 22 464	<u>36 500</u> 22 464	<u>36 409</u> 22 464
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>40 624</u> 22 689	<u>37 092</u> 22 689	<u>31 466</u> 22 689	<u>37 635</u> 22 689	<u>36 729</u> 22 689	<u>36 639</u> 22 689
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>40 971</u> 23 029	<u>37 438</u> 23 029	<u>31 813</u> 23 029	<u>37 982</u> 23 029	<u>37 076</u> 23 029	<u>36 985</u> 23 029
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>41 323</u> 23 374	<u>37 791</u> 23 374	<u>32 165</u> 23 374	<u>38 334</u> 23 374	<u>37 428</u> 23 374	<u>37 338</u> 23 374
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>41 681</u> 23 725	<u>38 148</u> 23 725	<u>32 523</u> 23 725	<u>38 692</u> 23 725	<u>37 786</u> 23 725	<u>37 696</u> 23 725
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>40 624</u> 22 689	<u>37 092</u> 22 689	<u>31 466</u> 22 689	<u>37 635</u> 22 689	<u>36 729</u> 22 689	<u>36 639</u> 22 689
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>40 856</u> 22 916	<u>37 323</u> 22 916	<u>31 698</u> 22 916	<u>37 867</u> 22 916	<u>36 961</u> 22 916	<u>36 871</u> 22 916
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>41 206</u> 23 260	<u>37 673</u> 23 260	<u>32 048</u> 23 260	<u>38 217</u> 23 260	<u>37 311</u> 23 260	<u>37 221</u> 23 260
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>41 562</u> 23 608	<u>38 029</u> 23 608	<u>32 404</u> 23 608	<u>38 573</u> 23 608	<u>37 667</u> 23 608	<u>37 576</u> 23 608
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 923</u> 23 963	<u>38 390</u> 23 963	<u>32 765</u> 23 963	<u>38 934</u> 23 963	<u>38 028</u> 23 963	<u>37 938</u> 23 963
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>41 549</u> 23 596	<u>38 017</u> 23 596	<u>32 391</u> 23 596	<u>38 560</u> 23 596	<u>37 654</u> 23 596	<u>37 564</u> 23 596

212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 198	<u>30 187</u> 22 395	<u>35 254</u> 23 374	<u>38 076</u> 23 832	<u>40 160</u> 23 832	<u>42 334</u> 23 832
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 123</u> 24 561	<u>30 529</u> 22 731	<u>35 612</u> 23 725	<u>38 441</u> 24 190	<u>40 524</u> 24 190	<u>42 698</u> 24 190
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 499</u> 24 930	<u>30 878</u> 23 072	<u>35 975</u> 24 081	<u>38 811</u> 24 553	<u>40 895</u> 24 553	<u>43 069</u> 24 553
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 881</u> 25 304	<u>31 231</u> 23 418	<u>36 344</u> 24 443	<u>39 187</u> 24 921	<u>41 271</u> 24 921	<u>43 444</u> 24 921
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 392</u> 23 844	<u>30 431</u> 22 634	<u>34 778</u> 22 907	<u>37 590</u> 23 356	<u>39 673</u> 23 356	<u>41 847</u> 23 356
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 635</u> 24 083	<u>30 661</u> 22 860	<u>35 011</u> 23 135	<u>37 828</u> 23 588	<u>39 911</u> 23 588	<u>42 085</u> 23 588
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 004</u> 24 444	<u>31 011</u> 23 203	<u>35 365</u> 23 483	<u>38 189</u> 23 943	<u>40 272</u> 23 943	<u>42 446</u> 23 943
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 378</u> 24 811	<u>31 366</u> 23 551	<u>35 725</u> 23 835	<u>38 556</u> 24 302	<u>40 639</u> 24 302	<u>42 813</u> 24 302
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 758</u> 25 183	<u>31 726</u> 23 904	<u>36 089</u> 24 193	<u>38 927</u> 24 667	<u>41 011</u> 24 667	<u>43 184</u> 24 667
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 635</u> 24 083	<u>30 661</u> 22 860	<u>35 011</u> 23 135	<u>37 828</u> 23 588	<u>39 911</u> 23 588	<u>42 085</u> 23 588
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 882</u> 24 324	<u>30 895</u> 23 089	<u>35 247</u> 23 367	<u>38 069</u> 23 825	<u>40 152</u> 23 825	<u>42 326</u> 23 825
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 253</u> 24 688	<u>31 247</u> 23 435	<u>35 604</u> 23 718	<u>38 433</u> 24 182	<u>40 517</u> 24 182	<u>42 690</u> 24 182

212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 790</u> 23 832	<u>38 258</u> 23 832	<u>32 632</u> 23 832	<u>38 801</u> 23 832	<u>37 895</u> 23 832	<u>37 805</u> 23 832
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>42 155</u> 24 190	<u>38 622</u> 24 190	<u>32 997</u> 24 190	<u>39 166</u> 24 190	<u>38 260</u> 24 190	<u>38 169</u> 24 190
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>42 525</u> 24 553	<u>38 993</u> 24 553	<u>33 367</u> 24 553	<u>39 536</u> 24 553	<u>38 630</u> 24 553	<u>38 540</u> 24 553
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 901</u> 24 921	<u>39 369</u> 24 921	<u>33 743</u> 24 921	<u>39 912</u> 24 921	<u>39 006</u> 24 921	<u>38 916</u> 24 921
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>41 304</u> 23 356	<u>37 771</u> 23 356	<u>32 146</u> 23 356	<u>38 315</u> 23 356	<u>37 409</u> 23 356	<u>37 319</u> 23 356
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 541</u> 23 588	<u>38 009</u> 23 588	<u>32 383</u> 23 588	<u>38 552</u> 23 588	<u>37 647</u> 23 588	<u>37 556</u> 23 588
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 903</u> 23 943	<u>38 370</u> 23 943	<u>32 745</u> 23 943	<u>38 914</u> 23 943	<u>38 008</u> 23 943	<u>37 917</u> 23 943
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 270</u> 24 302	<u>38 737</u> 24 302	<u>33 112</u> 24 302	<u>39 281</u> 24 302	<u>38 375</u> 24 302	<u>38 284</u> 24 302
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 641</u> 24 667	<u>39 109</u> 24 667	<u>33 483</u> 24 667	<u>39 652</u> 24 667	<u>38 746</u> 24 667	<u>38 656</u> 24 667
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 541</u> 23 588	<u>38 009</u> 23 588	<u>32 383</u> 23 588	<u>38 552</u> 23 588	<u>37 647</u> 23 588	<u>37 556</u> 23 588
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 782</u> 23 825	<u>38 250</u> 23 825	<u>32 624</u> 23 825	<u>38 793</u> 23 825	<u>37 887</u> 23 825	<u>37 797</u> 23 825
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>42 147</u> 24 182	<u>38 614</u> 24 182	<u>32 989</u> 24 182	<u>39 158</u> 24 182	<u>38 252</u> 24 182	<u>38 162</u> 24 182

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 631</u> 25 059	<u>31 607</u> 23 787	<u>35 968</u> 24 074	<u>38 804</u> 24 545	<u>40 887</u> 24 545	<u>43 061</u> 24 545
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 015</u> 25 435	<u>31 970</u> 24 143	<u>36 335</u> 24 434	<u>39 178</u> 24 913	<u>41 262</u> 24 913	<u>43 436</u> 24 913
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 882</u> 24 324	<u>30 895</u> 23 089	<u>35 247</u> 23 367	<u>38 069</u> 23 825	<u>40 152</u> 23 825	<u>42 326</u> 23 825
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 129</u> 24 566	<u>31 130</u> 23 320	<u>35 485</u> 23 601	<u>38 312</u> 24 063	<u>40 395</u> 24 063	<u>42 569</u> 24 063
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 505</u> 24 935	<u>31 487</u> 23 670	<u>35 846</u> 23 955	<u>38 680</u> 24 424	<u>40 763</u> 24 424	<u>42 937</u> 24 424
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 887</u> 25 310	<u>31 849</u> 24 024	<u>36 213</u> 24 314	<u>39 053</u> 24 790	<u>41 137</u> 24 790	<u>43 311</u> 24 790
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 274</u> 25 689	<u>32 216</u> 24 385	<u>36 585</u> 24 679	<u>39 433</u> 25 162	<u>41 516</u> 25 162	<u>43 690</u> 25 162
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 873</u> 25 296	<u>31 837</u> 24 013	<u>36 201</u> 24 302	<u>39 041</u> 24 778	<u>41 124</u> 24 778	<u>43 298</u> 24 778
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 131</u> 25 549	<u>32 081</u> 24 252	<u>36 448</u> 24 544	<u>39 293</u> 25 025	<u>41 376</u> 25 025	<u>43 550</u> 25 025
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 522</u> 25 933	<u>32 453</u> 24 617	<u>36 824</u> 24 913	<u>39 677</u> 25 401	<u>41 760</u> 25 401	<u>43 934</u> 25 401
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 919</u> 26 322	<u>32 829</u> 24 985	<u>37 205</u> 25 287	<u>40 065</u> 25 782	<u>42 149</u> 25 782	<u>44 322</u> 25 782
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 322</u> 26 717	<u>33 211</u> 25 360	<u>37 592</u> 25 666	<u>40 459</u> 26 168	<u>42 543</u> 26 168	<u>44 716</u> 26 168
212-101-2300	25, 7473-2010	3								



212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 517</u> 24 545	<u>38 985</u> 24 545	<u>33 359</u> 24 545	<u>39 528</u> 24 545	<u>38 622</u> 24 545	<u>38 532</u> 24 545
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 892</u> 24 913	<u>39 360</u> 24 913	<u>33 734</u> 24 913	<u>39 903</u> 24 913	<u>38 997</u> 24 913	<u>38 907</u> 24 913
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 782</u> 23 825	<u>38 250</u> 23 825	<u>32 624</u> 23 825	<u>38 793</u> 23 825	<u>37 887</u> 23 825	<u>37 797</u> 23 825
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>42 025</u> 24 063	<u>38 493</u> 24 063	<u>32 867</u> 24 063	<u>39 036</u> 24 063	<u>38 131</u> 24 063	<u>38 040</u> 24 063
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 393</u> 24 424	<u>38 861</u> 24 424	<u>33 235</u> 24 424	<u>39 404</u> 24 424	<u>38 499</u> 24 424	<u>38 408</u> 24 424
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 767</u> 24 790	<u>39 235</u> 24 790	<u>33 609</u> 24 790	<u>39 778</u> 24 790	<u>38 872</u> 24 790	<u>38 782</u> 24 790
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 146</u> 25 162	<u>39 614</u> 25 162	<u>33 988</u> 25 162	<u>40 157</u> 25 162	<u>39 252</u> 25 162	<u>39 161</u> 25 162
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 755</u> 24 778	<u>39 222</u> 24 778	<u>33 597</u> 24 778	<u>39 766</u> 24 778	<u>38 860</u> 24 778	<u>38 769</u> 24 778
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 007</u> 25 025	<u>39 474</u> 25 025	<u>33 849</u> 25 025	<u>40 018</u> 25 025	<u>39 112</u> 25 025	<u>39 022</u> 25 025
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 391</u> 25 401	<u>39 858</u> 25 401	<u>34 233</u> 25 401	<u>40 402</u> 25 401	<u>39 496</u> 25 401	<u>39 405</u> 25 401
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 779</u> 25 782	<u>40 247</u> 25 782	<u>34 621</u> 25 782	<u>40 790</u> 25 782	<u>39 884</u> 25 782	<u>39 794</u> 25 782
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 173</u> 26 168	<u>40 640</u> 26 168	<u>35 015</u> 26 168	<u>41 184</u> 26 168	<u>40 278</u> 26 168	<u>40 188</u> 26 168
212-101-2300	25, 7473-2010	3								

212-101-2301		3	1	2400	<u>30 934</u> 24 375	<u>31 523</u> 23 705	<u>35 592</u> 23 706	<u>38 421</u> 24 170	<u>40 504</u> 24 170	<u>42 678</u> 24 170
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 306</u> 24 741	<u>31 886</u> 24 060	<u>35 956</u> 24 062	<u>38 791</u> 24 533	<u>40 874</u> 24 533	<u>43 048</u> 24 533
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 686</u> 25 112	<u>32 254</u> 24 422	<u>36 323</u> 24 422	<u>39 166</u> 24 900	<u>41 249</u> 24 900	<u>43 423</u> 24 900
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 069</u> 25 488	<u>32 627</u> 24 787	<u>36 696</u> 24 788	<u>39 546</u> 25 273	<u>41 630</u> 25 273	<u>43 804</u> 25 273
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 182</u> 24 619	<u>31 765</u> 23 942	<u>35 834</u> 23 943	<u>38 667</u> 24 412	<u>40 751</u> 24 412	<u>42 924</u> 24 412
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 559</u> 24 988	<u>32 132</u> 24 302	<u>36 201</u> 24 302	<u>39 041</u> 24 778	<u>41 124</u> 24 778	<u>43 298</u> 24 778
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 942</u> 25 363	<u>32 503</u> 24 665	<u>36 573</u> 24 667	<u>39 420</u> 25 150	<u>41 504</u> 25 150	<u>43 677</u> 25 150
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 330</u> 25 744	<u>32 881</u> 25 036	<u>36 950</u> 25 037	<u>39 805</u> 25 527	<u>41 889</u> 25 527	<u>44 062</u> 25 527
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 187</u> 25 604	<u>32 741</u> 24 899	<u>36 811</u> 24 900	<u>39 664</u> 25 388	<u>41 747</u> 25 388	<u>43 921</u> 25 388
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 579</u> 25 988	<u>33 123</u> 25 273	<u>37 192</u> 25 274	<u>40 052</u> 25 769	<u>42 135</u> 25 769	<u>44 309</u> 25 769
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 977</u> 26 378	<u>33 509</u> 25 652	<u>37 578</u> 25 653	<u>40 446</u> 26 155	<u>42 529</u> 26 155	<u>44 703</u> 26 155
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 380</u> 26 773	<u>33 902</u> 26 038	<u>37 971</u> 26 038	<u>40 847</u> 26 548	<u>42 930</u> 26 548	<u>45 104</u> 26 548
212-101-2500	30, 7473-2010	3								

212-101-2301		3	1	2400	<u>42 135</u> 24 170	<u>38 602</u> 24 170	<u>32 977</u> 24 170	<u>39 146</u> 24 170	<u>38 240</u> 24 170	<u>38 149</u> 24 170
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 505</u> 24 533	<u>38 972</u> 24 533	<u>33 347</u> 24 533	<u>39 516</u> 24 533	<u>38 610</u> 24 533	<u>38 519</u> 24 533
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 880</u> 24 900	<u>39 347</u> 24 900	<u>33 722</u> 24 900	<u>39 891</u> 24 900	<u>38 985</u> 24 900	<u>38 894</u> 24 900
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 260</u> 25 273	<u>39 728</u> 25 273	<u>34 102</u> 25 273	<u>40 271</u> 25 273	<u>39 365</u> 25 273	<u>39 275</u> 25 273
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 381</u> 24 412	<u>38 849</u> 24 412	<u>33 223</u> 24 412	<u>39 392</u> 24 412	<u>38 486</u> 24 412	<u>38 396</u> 24 412
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 755</u> 24 778	<u>39 222</u> 24 778	<u>33 597</u> 24 778	<u>39 766</u> 24 778	<u>38 860</u> 24 778	<u>38 769</u> 24 778
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 134</u> 25 150	<u>39 602</u> 25 150	<u>33 976</u> 25 150	<u>40 145</u> 25 150	<u>39 239</u> 25 150	<u>39 149</u> 25 150
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 519</u> 25 527	<u>39 987</u> 25 527	<u>34 361</u> 25 527	<u>40 530</u> 25 527	<u>39 624</u> 25 527	<u>39 534</u> 25 527
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 377</u> 25 388	<u>39 845</u> 25 388	<u>34 219</u> 25 388	<u>40 388</u> 25 388	<u>39 482</u> 25 388	<u>39 392</u> 25 388
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 765</u> 25 769	<u>40 233</u> 25 769	<u>34 608</u> 25 769	<u>40 776</u> 25 769	<u>39 871</u> 25 769	<u>39 780</u> 25 769
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 159</u> 26 155	<u>40 627</u> 26 155	<u>35 001</u> 26 155	<u>41 170</u> 26 155	<u>40 265</u> 26 155	<u>40 174</u> 26 155
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 560</u> 26 548	<u>41 028</u> 26 548	<u>35 402</u> 26 548	<u>41 571</u> 26 548	<u>40 665</u> 26 548	<u>40 575</u> 26 548
212-101-2500	30, 7473-2010	3								

212-101-2501		3	1	2400	<u>32 092</u> 25 511	<u>34 122</u> 26 253	<u>36 680</u> 24 772	<u>39 530</u> 25 257	<u>41 613</u> 25 257	<u>43 787</u> 25 257
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 482</u> 25 893	<u>34 523</u> 26 646	<u>37 058</u> 25 143	<u>39 916</u> 25 635	<u>41 999</u> 25 635	<u>44 173</u> 25 635
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 879</u> 26 282	<u>34 931</u> 27 046	<u>37 444</u> 25 521	<u>40 308</u> 26 021	<u>42 392</u> 26 021	<u>44 566</u> 26 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 281</u> 26 676	<u>35 345</u> 27 452	<u>37 833</u> 25 903	<u>40 706</u> 26 410	<u>42 789</u> 26 410	<u>44 963</u> 26 410
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 352</u> 25 766	<u>34 390</u> 26 516	<u>36 933</u> 25 020	<u>39 787</u> 25 510	<u>41 871</u> 25 510	<u>44 044</u> 25 510
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 747</u> 26 153	<u>34 796</u> 26 914	<u>37 316</u> 25 395	<u>40 178</u> 25 893	<u>42 261</u> 25 893	<u>44 435</u> 25 893
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 147</u> 26 545	<u>35 207</u> 27 317	<u>37 703</u> 25 775	<u>40 573</u> 26 280	<u>42 656</u> 26 280	<u>44 830</u> 26 280
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 553</u> 26 943	<u>35 625</u> 27 727	<u>38 098</u> 26 162	<u>40 976</u> 26 675	<u>43 059</u> 26 675	<u>45 233</u> 26 675
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 404</u> 26 797	<u>35 472</u> 27 577	<u>37 953</u> 26 020	<u>40 827</u> 26 529	<u>42 911</u> 26 529	<u>45 084</u> 26 529
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 814</u> 27 199	<u>35 894</u> 27 990	<u>38 351</u> 26 410	<u>41 234</u> 26 928	<u>43 317</u> 26 928	<u>45 491</u> 26 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 230</u> 27 607	<u>36 321</u> 28 409	<u>38 755</u> 26 806	<u>41 646</u> 27 331	<u>43 729</u> 27 331	<u>45 903</u> 27 331
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 652</u> 28 021	<u>36 757</u> 28 836	<u>39 166</u> 27 209	<u>42 064</u> 27 742	<u>44 148</u> 27 742	<u>46 321</u> 27 742
212-101-2600	35, 7473-2010	3								

212-101-2501		3	1	2400	<u>43 243</u> 25 257	<u>39 711</u> 25 257	<u>34 085</u> 25 257	<u>40 254</u> 25 257	<u>39 348</u> 25 257	<u>39 258</u> 25 257
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 629</u> 25 635	<u>40 097</u> 25 635	<u>34 471</u> 25 635	<u>40 640</u> 25 635	<u>39 735</u> 25 635	<u>39 644</u> 25 635
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 022</u> 26 021	<u>40 490</u> 26 021	<u>34 864</u> 26 021	<u>41 033</u> 26 021	<u>40 127</u> 26 021	<u>40 037</u> 26 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 419</u> 26 410	<u>40 887</u> 26 410	<u>35 261</u> 26 410	<u>41 430</u> 26 410	<u>40 525</u> 26 410	<u>40 434</u> 26 410
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 501</u> 25 510	<u>39 969</u> 25 510	<u>34 343</u> 25 510	<u>40 512</u> 25 510	<u>39 606</u> 25 510	<u>39 516</u> 25 510
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 892</u> 25 893	<u>40 359</u> 25 893	<u>34 734</u> 25 893	<u>40 903</u> 25 893	<u>39 997</u> 25 893	<u>39 906</u> 25 893
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 287</u> 26 280	<u>40 754</u> 26 280	<u>35 129</u> 26 280	<u>41 298</u> 26 280	<u>40 392</u> 26 280	<u>40 301</u> 26 280
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 690</u> 26 675	<u>41 157</u> 26 675	<u>35 532</u> 26 675	<u>41 701</u> 26 675	<u>40 795</u> 26 675	<u>40 704</u> 26 675
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 541</u> 26 529	<u>41 009</u> 26 529	<u>35 383</u> 26 529	<u>41 552</u> 26 529	<u>40 646</u> 26 529	<u>40 556</u> 26 529
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 947</u> 26 928	<u>41 415</u> 26 928	<u>35 789</u> 26 928	<u>41 958</u> 26 928	<u>41 053</u> 26 928	<u>40 962</u> 26 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 359</u> 27 331	<u>41 827</u> 27 331	<u>36 201</u> 27 331	<u>42 370</u> 27 331	<u>41 465</u> 27 331	<u>41 374</u> 27 331
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 778</u> 27 742	<u>42 246</u> 27 742	<u>36 620</u> 27 742	<u>42 789</u> 27 742	<u>41 883</u> 27 742	<u>41 793</u> 27 742
212-101-2600	7473-2010	3								

212-101-2601		3	1	2400	<u>34 403</u> 27 776	<u>36 722</u> 28 802	<u>37 615</u> 25 688	<u>40 483</u> 26 192	<u>42 566</u> 26 192	<u>44 740</u> 26 192
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 828</u> 28 193	<u>37 162</u> 29 234	<u>38 008</u> 26 074	<u>40 884</u> 26 584	<u>42 967</u> 26 584	<u>45 141</u> 26 584
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 259</u> 28 616	<u>37 610</u> 29 673	<u>38 407</u> 26 465	<u>41 291</u> 26 984	<u>43 374</u> 26 984	<u>45 548</u> 26 984
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 697</u> 29 045	<u>38 065</u> 30 118	<u>38 811</u> 26 862	<u>41 703</u> 27 388	<u>43 786</u> 27 388	<u>45 960</u> 27 388
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 686</u> 28 054	<u>37 016</u> 29 090	<u>37 877</u> 25 946	<u>40 751</u> 26 454	<u>42 834</u> 26 454	<u>45 008</u> 26 454
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 116</u> 28 475	<u>37 461</u> 29 527	<u>38 274</u> 26 335	<u>41 155</u> 26 850	<u>43 238</u> 26 850	<u>45 412</u> 26 850
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 551</u> 28 902	<u>37 912</u> 29 969	<u>38 677</u> 26 730	<u>41 566</u> 27 253	<u>43 649</u> 27 253	<u>45 823</u> 27 253
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 994</u> 29 336	<u>38 371</u> 30 419	<u>39 086</u> 27 131	<u>41 983</u> 27 663	<u>44 067</u> 27 663	<u>46 240</u> 27 663
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 831</u> 29 177	<u>38 203</u> 30 254	<u>38 936</u> 26 984	<u>41 830</u> 27 512	<u>43 914</u> 27 512	<u>46 087</u> 27 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 277</u> 29 614	<u>38 666</u> 30 707	<u>39 348</u> 27 388	<u>42 250</u> 27 924	<u>44 333</u> 27 924	<u>46 507</u> 27 924
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 058	<u>39 136</u> 31 168	<u>39 767</u> 27 799	<u>42 678</u> 28 343	<u>44 761</u> 28 343	<u>46 935</u> 28 343
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 190</u> 30 509	<u>39 612</u> 31 635	<u>40 192</u> 28 216	<u>43 111</u> 28 768	<u>45 194</u> 28 768	<u>47 368</u> 28 768
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

212-101-2601		3	1	2400	<u>44 197</u> 26 192	<u>40 664</u> 26 192	<u>35 039</u> 26 192	<u>41 208</u> 26 192	<u>40 302</u> 26 192	<u>40 211</u> 26 192
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 597</u> 26 584	<u>41 065</u> 26 584	<u>35 439</u> 26 584	<u>41 608</u> 26 584	<u>40 703</u> 26 584	<u>40 612</u> 26 584
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 005</u> 26 984	<u>41 472</u> 26 984	<u>35 847</u> 26 984	<u>42 016</u> 26 984	<u>41 110</u> 26 984	<u>41 019</u> 26 984
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 417</u> 27 388	<u>41 884</u> 27 388	<u>36 259</u> 27 388	<u>42 428</u> 27 388	<u>41 522</u> 27 388	<u>41 431</u> 27 388
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 464</u> 26 454	<u>40 932</u> 26 454	<u>35 306</u> 26 454	<u>41 475</u> 26 454	<u>40 570</u> 26 454	<u>40 479</u> 26 454
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 869</u> 26 850	<u>41 336</u> 26 850	<u>35 711</u> 26 850	<u>41 880</u> 26 850	<u>40 974</u> 26 850	<u>40 883</u> 26 850
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 279</u> 27 253	<u>41 747</u> 27 253	<u>36 121</u> 27 253	<u>42 290</u> 27 253	<u>41 385</u> 27 253	<u>41 294</u> 27 253
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 697</u> 27 663	<u>42 164</u> 27 663	<u>36 539</u> 27 663	<u>42 708</u> 27 663	<u>41 802</u> 27 663	<u>41 712</u> 27 663
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 544</u> 27 512	<u>42 011</u> 27 512	<u>36 386</u> 27 512	<u>42 555</u> 27 512	<u>41 649</u> 27 512	<u>41 559</u> 27 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 964</u> 27 924	<u>42 431</u> 27 924	<u>36 806</u> 27 924	<u>42 975</u> 27 924	<u>42 069</u> 27 924	<u>41 978</u> 27 924
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 391</u> 28 343	<u>42 859</u> 28 343	<u>37 233</u> 28 343	<u>43 402</u> 28 343	<u>42 497</u> 28 343	<u>42 406</u> 28 343
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>46 825</u> 28 768	<u>43 292</u> 28 768	<u>37 667</u> 28 768	<u>43 836</u> 28 768	<u>42 930</u> 28 768	<u>42 839</u> 28 768
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

212-101-2701		3	1	2400	<u>37 356</u> 30 671	<u>39 842</u> 31 861	<u>38 767</u> 26 818	<u>41 658</u> 27 344	<u>43 741</u> 27 344	<u>45 915</u> 27 344
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 825</u> 31 132	<u>40 329</u> 32 339	<u>39 178</u> 27 221	<u>42 077</u> 27 754	<u>44 160</u> 27 754	<u>46 334</u> 27 754
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 301</u> 31 598	<u>40 825</u> 32 824	<u>39 594</u> 27 629	<u>42 501</u> 28 170	<u>44 584</u> 28 170	<u>46 758</u> 28 170
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 785</u> 32 073	<u>41 327</u> 33 316	<u>40 017</u> 28 043	<u>42 932</u> 28 593	<u>45 015</u> 28 593	<u>47 189</u> 28 593
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 668</u> 30 978	<u>40 168</u> 32 180	<u>39 041</u> 27 087	<u>41 937</u> 27 617	<u>44 020</u> 27 617	<u>46 194</u> 27 617
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 142</u> 31 442	<u>40 660</u> 32 663	<u>39 455</u> 27 493	<u>42 359</u> 28 031	<u>44 443</u> 28 031	<u>46 616</u> 28 031
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 624</u> 31 915	<u>41 160</u> 33 153	<u>39 876</u> 27 905	<u>42 788</u> 28 452	<u>44 871</u> 28 452	<u>47 045</u> 28 452
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 112</u> 32 393	<u>41 667</u> 33 650	<u>40 303</u> 28 324	<u>43 224</u> 28 879	<u>45 307</u> 28 879	<u>47 481</u> 28 879
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 932</u> 32 217	<u>41 480</u> 33 467	<u>40 146</u> 28 170	<u>43 064</u> 28 722	<u>45 147</u> 28 722	<u>47 321</u> 28 722
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 426</u> 32 701	<u>41 992</u> 33 969	<u>40 577</u> 28 592	<u>43 503</u> 29 152	<u>45 586</u> 29 152	<u>47 760</u> 29 152
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 926</u> 33 191	<u>42 512</u> 34 478	<u>41 014</u> 29 021	<u>43 949</u> 29 589	<u>46 032</u> 29 589	<u>48 206</u> 29 589
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 434</u> 33 689	<u>43 039</u> 34 995	<u>41 459</u> 29 457	<u>44 402</u> 30 034	<u>46 485</u> 30 034	<u>48 659</u> 30 034
212-101-2800	45, 7473-2010	3								



212-101-2701		3	1	2400	<u>45 372</u> 27 344	<u>41 839</u> 27 344	<u>36 214</u> 27 344	<u>42 383</u> 27 344	<u>41 477</u> 27 344	<u>41 386</u> 27 344
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 790</u> 27 754	<u>42 258</u> 27 754	<u>36 632</u> 27 754	<u>42 801</u> 27 754	<u>41 896</u> 27 754	<u>41 805</u> 27 754
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>46 215</u> 28 170	<u>42 682</u> 28 170	<u>37 057</u> 28 170	<u>43 226</u> 28 170	<u>42 320</u> 28 170	<u>42 229</u> 28 170
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>46 646</u> 28 593	<u>43 113</u> 28 593	<u>37 488</u> 28 593	<u>43 657</u> 28 593	<u>42 751</u> 28 593	<u>42 660</u> 28 593
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 651</u> 27 617	<u>42 118</u> 27 617	<u>36 493</u> 27 617	<u>42 662</u> 27 617	<u>41 756</u> 27 617	<u>41 665</u> 27 617
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 073</u> 28 031	<u>42 540</u> 28 031	<u>36 915</u> 28 031	<u>43 084</u> 28 031	<u>42 178</u> 28 031	<u>42 088</u> 28 031
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>46 502</u> 28 452	<u>42 969</u> 28 452	<u>37 344</u> 28 452	<u>43 513</u> 28 452	<u>42 607</u> 28 452	<u>42 516</u> 28 452
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>46 937</u> 28 879	<u>43 405</u> 28 879	<u>37 779</u> 28 879	<u>43 948</u> 28 879	<u>43 043</u> 28 879	<u>42 952</u> 28 879
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>46 778</u> 28 722	<u>43 245</u> 28 722	<u>37 620</u> 28 722	<u>43 789</u> 28 722	<u>42 883</u> 28 722	<u>42 792</u> 28 722
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>47 216</u> 29 152	<u>43 684</u> 29 152	<u>38 059</u> 29 152	<u>44 227</u> 29 152	<u>43 322</u> 29 152	<u>43 231</u> 29 152
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 662</u> 29 589	<u>44 130</u> 29 589	<u>38 504</u> 29 589	<u>44 673</u> 29 589	<u>43 767</u> 29 589	<u>43 677</u> 29 589
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>48 116</u> 30 034	<u>44 583</u> 30 034	<u>38 958</u> 30 034	<u>45 127</u> 30 034	<u>44 221</u> 30 034	<u>44 130</u> 30 034
212-101-2800	45, 7473-2010	3								

212-101-2801		3	1	2400	<u>37 663</u> 30 972	<u>41 467</u> 33 454	<u>42 871</u> 30 841	<u>45 842</u> 31 445	<u>47 925</u> 31 445	<u>50 099</u> 31 445
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 137</u> 31 437	<u>41 980</u> 33 956	<u>43 342</u> 31 303	<u>46 322</u> 31 917	<u>48 406</u> 31 917	<u>50 579</u> 31 917
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 617</u> 31 908	<u>42 498</u> 34 465	<u>43 821</u> 31 773	<u>46 811</u> 32 395	<u>48 894</u> 32 395	<u>51 068</u> 32 395
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 106</u> 32 387	<u>43 027</u> 34 983	<u>44 308</u> 32 250	<u>47 307</u> 32 882	<u>49 391</u> 32 882	<u>51 564</u> 32 882
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 979</u> 31 282	<u>41 808</u> 33 789	<u>43 185</u> 31 150	<u>46 163</u> 31 760	<u>48 246</u> 31 760	<u>50 420</u> 31 760
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 457</u> 31 751	<u>42 326</u> 34 296	<u>43 662</u> 31 617	<u>46 649</u> 32 237	<u>48 732</u> 32 237	<u>50 906</u> 32 237
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 943</u> 32 228	<u>42 850</u> 34 810	<u>44 146</u> 32 091	<u>47 142</u> 32 720	<u>49 225</u> 32 720	<u>51 399</u> 32 720
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 437</u> 32 711	<u>43 383</u> 35 332	<u>44 637</u> 32 573	<u>47 643</u> 33 211	<u>49 726</u> 33 211	<u>51 900</u> 33 211
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 255</u> 32 533	<u>43 187</u> 35 140	<u>44 456</u> 32 395	<u>47 458</u> 33 030	<u>49 541</u> 33 030	<u>51 715</u> 33 030
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 753</u> 33 021	<u>43 725</u> 35 667	<u>44 952</u> 32 881	<u>47 963</u> 33 525	<u>50 047</u> 33 525	<u>52 221</u> 33 525
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 258</u> 33 517	<u>44 271</u> 36 203	<u>45 455</u> 33 375	<u>48 477</u> 34 029	<u>50 560</u> 34 029	<u>52 734</u> 34 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 771</u> 34 020	<u>44 825</u> 36 746	<u>45 965</u> 33 875	<u>48 997</u> 34 538	<u>51 080</u> 34 538	<u>53 254</u> 34 538

**212-102.**

212-101-2801		3	1	2400	<u>49 555</u> 31 445	<u>46 023</u> 31 445	<u>40 397</u> 31 445	<u>46 566</u> 31 445	<u>45 661</u> 31 445	<u>45 570</u> 31 445
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>50 036</u> 31 917	<u>46 504</u> 31 917	<u>40 878</u> 31 917	<u>47 047</u> 31 917	<u>46 141</u> 31 917	<u>46 051</u> 31 917
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 525</u> 32 395	<u>46 992</u> 32 395	<u>41 367</u> 32 395	<u>47 536</u> 32 395	<u>46 630</u> 32 395	<u>46 539</u> 32 395
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>51 021</u> 32 882	<u>47 488</u> 32 882	<u>41 863</u> 32 882	<u>48 032</u> 32 882	<u>47 126</u> 32 882	<u>47 036</u> 32 882
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 876</u> 31 760	<u>46 344</u> 31 760	<u>40 718</u> 31 760	<u>46 887</u> 31 760	<u>45 981</u> 31 760	<u>45 891</u> 31 760
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 362</u> 32 237	<u>46 830</u> 32 237	<u>41 204</u> 32 237	<u>47 373</u> 32 237	<u>46 468</u> 32 237	<u>46 377</u> 32 237
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 855</u> 32 720	<u>47 323</u> 32 720	<u>41 697</u> 32 720	<u>47 866</u> 32 720	<u>46 961</u> 32 720	<u>46 870</u> 32 720
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 356</u> 33 211	<u>47 824</u> 33 211	<u>42 198</u> 33 211	<u>48 367</u> 33 211	<u>47 462</u> 33 211	<u>47 371</u> 33 211
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 172</u> 33 030	<u>47 639</u> 33 030	<u>42 014</u> 33 030	<u>48 183</u> 33 030	<u>47 277</u> 33 030	<u>47 186</u> 33 030
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 677</u> 33 525	<u>48 145</u> 33 525	<u>42 519</u> 33 525	<u>48 688</u> 33 525	<u>47 782</u> 33 525	<u>47 692</u> 33 525
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 190</u> 34 029	<u>48 658</u> 34 029	<u>43 032</u> 34 029	<u>49 201</u> 34 029	<u>48 296</u> 34 029	<u>48 205</u> 34 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 710</u> 34 538	<u>49 178</u> 34 538	<u>43 552</u> 34 538	<u>49 721</u> 34 538	<u>48 816</u> 34 538	<u>48 725</u> 34 538

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>15 496</u> 13 153	<u>16 530</u> 14 916
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>16 947</u> 14 574	<u>16 991</u> 15 368
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>17 126</u> 14 750	<u>17 453</u> 15 820
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>18 066</u> 15 672	<u>20 744</u> 16 450
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>17 444</u> 16 272	<u>17 914</u> 16 272
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>18 828</u> 17 628	<u>19 297</u> 17 628
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>20 839</u> 18 391	<u>23 655</u> 19 303
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>21 435</u> 18 975	<u>24 281</u> 19 916
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 545	<u>24 891</u> 20 515
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 734	<u>25 093</u> 20 713
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>23 215</u> 20 720	<u>26 149</u> 21 748
212-102-0200	7473-2010	3				

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 765</u> 13 416	<u>18 329</u> 14 082
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>17 244</u> 14 866	<u>19 881</u> 15 603
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>17 427</u> 15 045	<u>20 074</u> 15 792
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>18 386</u> 15 986	<u>21 080</u> 16 779
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>19 346</u> 16 927	<u>22 088</u> 17 767
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>20 065</u> 17 632	<u>22 842</u> 18 507
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 758	<u>24 049</u> 19 689
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 822</u> 19 354	<u>24 687</u> 20 315
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>22 416</u> 19 936	<u>25 310</u> 20 926
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 128	<u>25 515</u> 21 127
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 134	<u>26 592</u> 22 183

212-4.

212-401.

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 314</u> 15 104	<u>17 314</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 154</u> 17 493	<u>19 750</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 984</u> 18 306	<u>20 580</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 413</u> 19 708	<u>22 009</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 434</u> 20 124	<u>22 434</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 289</u> 20 566	<u>22 885</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 811</u> 22 058	<u>24 407</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 371</u> 24 965	<u>27 371</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 824</u> 26 389	<u>28 824</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 534</u> 29 046	<u>31 534</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 008</u> 16 765	<u>19 008</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 758</u> 19 462	<u>21 758</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462

[illegible]

212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 350</u> 20 042	<u>22 350</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 332</u> 21 004	<u>23 332</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 922</u> 21 583	<u>23 922</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 702</u> 11 563	<u>13 702</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 058</u> 28 958	<u>32 058</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>31 054</u> 27 973	<u>31 054</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>28 990</u> 25 949	<u>28 990</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>28 549</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 275	<u>28 301</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275





212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{28\ 301}{25\ 275}$	$\frac{28\ 301}{25\ 275}$	$\frac{29\ 746}{25\ 275}$	$\frac{29\ 746}{25\ 275}$	$\frac{29\ 746}{25\ 275}$	$\frac{29\ 746}{25\ 275}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{28\ 788}{25\ 752}$	$\frac{28\ 788}{25\ 752}$	$\frac{30\ 232}{25\ 752}$	$\frac{30\ 232}{25\ 752}$	$\frac{30\ 232}{25\ 752}$	$\frac{30\ 232}{25\ 752}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{31\ 246}{28\ 677}$	$\frac{31\ 246}{28\ 677}$	$\frac{32\ 390}{28\ 677}$	$\frac{32\ 390}{28\ 677}$	$\frac{32\ 390}{28\ 677}$	$\frac{32\ 390}{28\ 677}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{47\ 046}{43\ 858}$	$\frac{47\ 046}{43\ 858}$	$\frac{48\ 370}{43\ 858}$	$\frac{48\ 370}{43\ 858}$	$\frac{48\ 370}{43\ 858}$	$\frac{48\ 370}{43\ 858}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{43\ 289}{40\ 484}$	$\frac{43\ 289}{40\ 484}$	$\frac{44\ 433}{40\ 484}$	$\frac{44\ 433}{40\ 484}$	$\frac{44\ 433}{40\ 484}$	$\frac{44\ 433}{40\ 484}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

[illegible]

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 589</u> 19 825	<u>22 736</u> 19 825	<u>22 129</u> 19 825	<u>22 302</u> 19 825	<u>23 863</u> 19 825	<u>23 516</u> 19 825
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 192</u> 19 436	<u>22 339</u> 19 436	<u>21 732</u> 19 436	<u>21 905</u> 19 436	<u>23 466</u> 19 436	<u>23 119</u> 19 436
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 640</u> 19 876	<u>22 788</u> 19 876	<u>22 181</u> 19 876	<u>22 354</u> 19 876	<u>23 915</u> 19 876	<u>23 568</u> 19 876
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 494</u> 18 752	<u>21 641</u> 18 752	<u>21 034</u> 18 752	<u>21 208</u> 18 752	<u>22 768</u> 18 752	<u>22 422</u> 18 752
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 719</u> 21 913	<u>24 866</u> 21 913	<u>24 259</u> 21 913	<u>24 432</u> 21 913	<u>25 993</u> 21 913	<u>25 646</u> 21 913
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 279</u> 21 482	<u>24 426</u> 21 482	<u>23 819</u> 21 482	<u>23 993</u> 21 482	<u>25 553</u> 21 482	<u>25 206</u> 21 482
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 040</u> 20 217	<u>22 113</u> 20 217	<u>21 973</u> 20 217	<u>24 882</u> 22 354	<u>26 442</u> 22 354	<u>26 095</u> 22 354
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 570</u> 18 719	<u>20 926</u> 18 719	<u>20 636</u> 18 719	<u>21 749</u> 19 265	<u>23 292</u> 19 265	<u>22 936</u> 19 265
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 564</u> 22 741	<u>25 711</u> 22 741	<u>25 104</u> 22 741	<u>25 277</u> 22 741	<u>26 838</u> 22 741	<u>26 491</u> 22 741
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 222</u> 22 407	<u>25 369</u> 22 407	<u>24 763</u> 22 407	<u>24 936</u> 22 407	<u>26 497</u> 22 407	<u>26 150</u> 22 407

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 290</u> 19 825	<u>22 233</u> 19 825	<u>20 956</u> 19 825	<u>22 163</u> 19 825	<u>21 985</u> 19 825	<u>21 907</u> 19 825
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 894</u> 19 436	<u>21 836</u> 19 436	<u>20 559</u> 19 436	<u>21 767</u> 19 436	<u>21 588</u> 19 436	<u>21 511</u> 19 436
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 342</u> 19 876	<u>22 285</u> 19 876	<u>21 008</u> 19 876	<u>22 215</u> 19 876	<u>22 037</u> 19 876	<u>21 959</u> 19 876
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 196</u> 18 752	<u>21 139</u> 18 752	<u>19 861</u> 18 752	<u>21 069</u> 18 752	<u>20 891</u> 18 752	<u>20 813</u> 18 752
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 421</u> 21 913	<u>24 363</u> 21 913	<u>23 086</u> 21 913	<u>24 294</u> 21 913	<u>24 115</u> 21 913	<u>24 038</u> 21 913
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 981</u> 21 482	<u>23 923</u> 21 482	<u>22 646</u> 21 482	<u>23 854</u> 21 482	<u>23 675</u> 21 482	<u>23 598</u> 21 482
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 870</u> 22 354	<u>24 812</u> 22 354	<u>23 535</u> 22 354	<u>24 743</u> 22 354	<u>24 564</u> 22 354	<u>24 487</u> 22 354
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 720</u> 19 265	<u>21 662</u> 19 265	<u>20 385</u> 19 265	<u>21 592</u> 19 265	<u>21 414</u> 19 265	<u>21 336</u> 19 265
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 265</u> 22 741	<u>25 208</u> 22 741	<u>23 931</u> 22 741	<u>25 138</u> 22 741	<u>24 960</u> 22 741	<u>24 882</u> 22 741
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 924</u> 22 407	<u>24 867</u> 22 407	<u>23 590</u> 22 407	<u>24 797</u> 22 407	<u>24 619</u> 22 407	<u>24 541</u> 22 407

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 108</u> 23 275	<u>25 525</u> 23 103	<u>25 260</u> 22 922	<u>26 131</u> 23 578	<u>27 691</u> 23 578	<u>27 344</u> 23 578
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 194</u> 22 379	<u>24 618</u> 22 214	<u>24 360</u> 22 039	<u>25 205</u> 22 670	<u>26 765</u> 22 670	<u>26 418</u> 22 670
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 511</u> 18 768	<u>20 962</u> 18 630	<u>20 733</u> 18 484	<u>21 474</u> 19 013	<u>23 035</u> 19 013	<u>22 688</u> 19 013
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 280</u> 18 492	<u>20 353</u> 18 492	<u>20 213</u> 18 492	<u>22 745</u> 20 259	<u>24 306</u> 20 259	<u>23 959</u> 20 259
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 398</u> 19 638	<u>19 806</u> 17 955	<u>19 666</u> 17 955	<u>22 112</u> 19 638	<u>23 672</u> 19 638	<u>23 325</u> 19 638
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 415</u> 20 635	<u>23 562</u> 20 635	<u>22 955</u> 20 635	<u>23 129</u> 20 635	<u>24 689</u> 20 635	<u>24 342</u> 20 635
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 191</u> 20 415	<u>23 338</u> 20 415	<u>22 731</u> 20 415	<u>22 905</u> 20 415	<u>24 465</u> 20 415	<u>24 118</u> 20 415
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 989</u> 17 176	<u>17 989</u> 17 176	<u>17 822</u> 15 629	<u>18 479</u> 16 077	<u>20 039</u> 16 077	<u>19 693</u> 16 077

**212-502.**

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 119</u> 23 578	<u>26 061</u> 23 578	<u>24 784</u> 23 578	<u>25 992</u> 23 578	<u>25 813</u> 23 578	<u>25 736</u> 23 578
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 193</u> 22 670	<u>25 135</u> 22 670	<u>23 858</u> 22 670	<u>25 066</u> 22 670	<u>24 887</u> 22 670	<u>24 810</u> 22 670
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 462</u> 19 013	<u>21 405</u> 19 013	<u>20 128</u> 19 013	<u>21 335</u> 19 013	<u>21 157</u> 19 013	<u>21 079</u> 19 013
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 733</u> 20 259	<u>22 676</u> 20 259	<u>21 399</u> 20 259	<u>22 606</u> 20 259	<u>22 428</u> 20 259	<u>22 350</u> 20 259
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 100</u> 19 638	<u>22 042</u> 19 638	<u>20 765</u> 19 638	<u>21 973</u> 19 638	<u>21 794</u> 19 638	<u>21 717</u> 19 638
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 117</u> 20 635	<u>23 059</u> 20 635	<u>21 782</u> 20 635	<u>22 990</u> 20 635	<u>22 811</u> 20 635	<u>22 734</u> 20 635
212-501-0502	II		1	1000	<u>23 893</u> 20 415	<u>22 835</u> 20 415	<u>21 558</u> 20 415	<u>22 766</u> 20 415	<u>22 587</u> 20 415	<u>22 510</u> 20 415
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>19 467</u> 16 077	<u>18 410</u> 16 077	<u>17 132</u> 16 077	<u>18 340</u> 16 077	<u>18 162</u> 16 077	<u>18 084</u> 16 077

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>21 264</u> 20 387	<u>23 309</u> 20 387	<u>20 740</u> 19 008	<u>22 876</u> 20 387	<u>24 437</u> 20 387	<u>24 090</u> 20 387
212-502-0102	, II		1	1000	<u>18 807</u> 17 938	<u>20 129</u> 17 938	<u>20 601</u> 18 319	<u>20 783</u> 18 319	<u>22 326</u> 18 319	<u>21 971</u> 18 319
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 963</u> 20 092	<u>23 008</u> 20 092	<u>22 401</u> 20 092	<u>22 574</u> 20 092	<u>24 135</u> 20 092	<u>23 788</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 431</u> 19 570	<u>22 476</u> 19 570	<u>21 869</u> 19 570	<u>22 042</u> 19 570	<u>23 603</u> 19 570	<u>23 256</u> 19 570

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 030</u> 29 006	<u>30 030</u> 29 006
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 460</u> 28 447	<u>29 460</u> 28 447
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 069</u> 26 104	<u>27 069</u> 26 104

**212-504.**



212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 864</u> 20 387	<u>22 807</u> 20 387	<u>21 530</u> 20 387	<u>22 737</u> 20 387	<u>22 559</u> 20 387	<u>22 481</u> 20 387
212-502-0102	, II		1	1000	<u>21 754</u> 18 319	<u>20 696</u> 18 319	<u>19 419</u> 18 319	<u>20 627</u> 18 319	<u>20 449</u> 18 319	<u>20 371</u> 18 319
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 563</u> 20 092	<u>22 505</u> 20 092	<u>21 228</u> 20 092	<u>22 436</u> 20 092	<u>22 257</u> 20 092	<u>22 180</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 031</u> 19 570	<u>21 973</u> 19 570	<u>20 696</u> 19 570	<u>21 904</u> 19 570	<u>21 725</u> 19 570	<u>21 648</u> 19 570

212-504-0100												
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

**212-6.**  
**212-601.**

-

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

**213.**  
**213-1.**  
**213-101.**

213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

212-504-0100								
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

[illegible]

213-101-0300	120	65	530-2012	250	1000						

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>81 757</u> 73 463	<u>58 616</u> 53 548	<u>62 260</u> 55 687	<u>62 078</u> 55 687		
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>94 498</u> 85 955					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>103 265</u> 94 550					
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>123 086</u> 117 805	<u>125 230</u> 117 805	<u>126 300</u> 117 805	<u>126 118</u> 117 805	<u>90 524</u> 85 882	<u>126 628</u> 117 805
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>86 153</u> 72 321	<u>86 153</u> 72 321	<u>93 301</u> 72 321	<u>93 301</u> 72 321	<u>76 953</u> 72 321	<u>94 999</u> 72 321
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>86 163</u> 76 842	<u>87 915</u> 76 842	<u>92 653</u> 76 842	<u>92 455</u> 76 842	<u>76 953</u> 72 321	<u>93 860</u> 76 842
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>94 388</u> 83 171	<u>71 576</u> 65 905	<u>75 853</u> 68 538	<u>75 655</u> 68 538		
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>104 616</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>104 616</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442

**213-102.**

[illegible]

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>100 550</u> 97 909	<u>80 095</u> 77 474	<u>81 437</u> 77 474	<u>81 331</u> 77 474		
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 860</u> 98 213	<u>80 371</u> 77 746	<u>81 714</u> 77 746	<u>81 608</u> 77 746		
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 170</u> 98 516	<u>80 648</u> 78 017	<u>81 990</u> 78 017	<u>81 884</u> 78 017		
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>113 650</u> 108 062					
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>103 071</u> 96 730	<u>107 918</u> 96 730	<u>111 140</u> 96 730	<u>110 591</u> 96 730	<u>112 128</u> 96 730	<u>113 352</u> 96 730
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>100 515</u> 95 184	<u>99 595</u> 91 739	<u>106 048</u> 91 739	<u>105 500</u> 91 739		
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>107 237</u> 101 774					
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>119 517</u> 113 813					
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>130 734</u> 123 850	<u>135 581</u> 123 850	<u>138 802</u> 123 850	<u>138 254</u> 123 850	<u>139 791</u> 123 850	<u>141 015</u> 123 850
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>145 991</u> 142 459	<u>120 667</u> 117 251	<u>122 009</u> 117 251	<u>121 903</u> 117 251		
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>147 208</u> 140 962					

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800			
213-102-0202	125	1000 .	1	4800			
213-102-0203	150	1000 .	1	4800			
213-102-0204	175	1000 .	1	4800			
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .					
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>120 329</u> 96 730	<u>112 863</u> 96 730	<u>112 373</u> 96 730
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800			
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800			
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800			
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>147 992</u> 123 850	<u>140 526</u> 123 850	<u>140 036</u> 123 850
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800			
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800			

213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>157 271</u> 150 827					

**213-103.**

-

213-103-0500	- , i 250 120 65 3370-2019	1000 .						
213-103-0502	200	1000 .	1	3800	<u>102 114</u> 99 442	<u>102 502</u> 99 442	<u>103 844</u> 99 442	<u>103 738</u> 99 442
213-103-0600	- , i 250 120 65 3370-2019	1000 .						
213-103-0602	200	1000 .	1	3850	<u>122 400</u> 119 330	<u>122 788</u> 119 330	<u>124 130</u> 119 330	<u>124 024</u> 119 330
213-103-0700	- , i 250 120 88 3370-2019	1000 .						
213-103-0702	200	1000 .	1	5130	<u>122 400</u> 119 330	<u>122 788</u> 119 330	<u>124 130</u> 119 330	<u>124 024</u> 119 330
213-103-0800	- , i 250 120 88 3370-2019	1000 .						



				,			
213-102-0308	200,	1000	.	1	4800		

213-103-0802	200	1000	1	5180	<u>157 440</u> 153 683	<u>157 828</u> 153 683	<u>159 170</u> 153 683	<u>159 064</u> 153 683

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 618</u> 29 019	<u>32 713</u> 29 019	<u>32 996</u> 29 019	<u>34 609</u> 29 019	<u>32 883</u> 29 019	<u>24 900</u> 22 197	<u>32 770</u> 29 019
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 410</u> 28 929	<u>32 267</u> 28 929	<u>32 518</u> 28 929	<u>33 948</u> 28 929	<u>32 418</u> 28 929	<u>31 404</u> 28 929	<u>32 317</u> 28 929
213-301-0200	( ) 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 358</u> 20 250						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 742</u> 20 513					<u>21 077</u> 19 251	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 642</u> 21 538						
213-301-0300	( )	3									

213-301-0100	( ) 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 762</u> 22 197	<u>26 581</u> 22 197
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>32 065</u> 28 929	<u>31 952</u> 28 929
213-301-0200	( ) 21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 620</u> 19 251	<u>22 489</u> 19 251
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	( )	3				

213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>24 843</u> 23 641						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>24 886</u> 23 641						

**213-304.**

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>285</u> 231	<u>287</u> 231	<u>335</u> 231	<u>321</u> 231	<u>334</u> 231	<u>358</u> 231	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>194</u> 181	<u>224</u> 181	<u>214</u> 181	<u>217</u> 181	<u>243</u> 181	<u>236</u> 181	

**22.****221.****221-1.****221-102.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				,		
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

				,						
213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>349</u> 231	<u>323</u> 231	<u>889</u> 212	<u>333</u> 231	<u>1 704</u> 212	<u>1 641</u> 212
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>232</u> 181	<u>216</u> 181	<u>1 421</u> 154	<u>215</u> 181	<u>3 004</u> 154	<u>2 879</u> 154

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>29 019</u> 24 153	<u>29 638</u> 22 498	<u>32 477</u> 22 498	<u>31 736</u> 22 498	<u>34 566</u> 22 498	<u>38 811</u> 24 153

**221-103.**

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>96 949</u> 93 303					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>97 500</u> 93 318	<u>68 343</u> 57 857	<u>66 091</u> 57 857	<u>66 735</u> 57 857	<u>72 911</u> 57 857	<u>107 408</u> 93 318

**221-104.**

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>37 610</u> 24 153	<u>33 421</u> 24 153	<u>29 018</u> 24 153	<u>34 013</u> 24 153	<u>33 419</u> 24 153	<u>33 258</u> 24 153

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>106 572</u> 93 318	<u>102 905</u> 93 318	<u>98 349</u> 93 318	<u>102 261</u> 93 318	<u>101 669</u> 93 318	<u>101 669</u> 93 318

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>61 669</u> 58 255	<u>68 167</u> 58 255	<u>66 292</u> 58 255	<u>67 042</u> 58 255	<u>72 915</u> 58 255	<u>71 228</u> 58 255
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>67 416</u> 63 886	<u>44 219</u> 34 457	<u>42 029</u> 34 457	<u>42 655</u> 34 457	<u>48 662</u> 34 457	<u>77 053</u> 63 886

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , , ) 937-92	3	1	2487	<u>89 738</u> 85 740	<u>65 167</u> 54 874	<u>62 947</u> 54 874	<u>63 582</u> 54 874	<u>69 670</u> 54 874	<u>99 505</u> 85 740
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>81 431</u> 77 424	<u>91 707</u> 77 424	<u>88 633</u> 77 424	<u>89 511</u> 77 424	<u>98 168</u> 77 424	<u>95 659</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 513</u> 86 328	<u>100 789</u> 86 328	<u>97 715</u> 86 328	<u>98 593</u> 86 328	<u>107 250</u> 86 328	<u>104 741</u> 86 328



221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>70 478</u> 58 255	<u>66 667</u> 58 255	<u>62 494</u> 58 255	<u>66 292</u> 58 255	<u>65 788</u> 58 255	<u>65 508</u> 58 255
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>76 239</u> 63 886	<u>72 673</u> 63 886	<u>68 242</u> 63 886	<u>72 047</u> 63 886	<u>71 471</u> 63 886	<u>71 471</u> 63 886

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>98 680</u> 85 740	<u>95 065</u> 85 740	<u>90 575</u> 85 740	<u>94 431</u> 85 740	<u>93 848</u> 85 740	<u>93 848</u> 85 740
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>94 517</u> 77 424	<u>89 160</u> 77 424	<u>82 811</u> 77 424	<u>88 808</u> 77 424	<u>87 649</u> 77 424	<u>87 268</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 599</u> 86 328	<u>98 242</u> 86 328	<u>91 893</u> 86 328	<u>97 890</u> 86 328	<u>96 731</u> 86 328	<u>96 350</u> 86 328

222-101-0205	11024	3	1	1340	$\frac{68\,243}{65\,592}$	$\frac{73\,840}{65\,592}$	$\frac{72\,166}{65\,592}$	$\frac{72\,644}{65\,592}$	$\frac{77\,360}{65\,592}$	$\frac{75\,993}{65\,592}$
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	$\frac{69\,918}{67\,234}$	$\frac{75\,515}{67\,234}$	$\frac{73\,841}{67\,234}$	$\frac{74\,319}{67\,234}$	$\frac{79\,035}{67\,234}$	$\frac{77\,668}{67\,234}$
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{84\,140}{80\,080}$	$\frac{94\,415}{80\,080}$	$\frac{91\,342}{80\,080}$	$\frac{92\,220}{80\,080}$	$\frac{100\,877}{80\,080}$	$\frac{98\,367}{80\,080}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{92\,810}{88\,580}$	$\frac{103\,085}{88\,580}$	$\frac{100\,012}{88\,580}$	$\frac{100\,890}{88\,580}$	$\frac{109\,547}{88\,580}$	$\frac{107\,037}{88\,580}$
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{72\,573}{69\,827}$	$\frac{78\,212}{69\,827}$	$\frac{76\,525}{69\,827}$	$\frac{77\,007}{69\,827}$	$\frac{81\,758}{69\,827}$	$\frac{80\,381}{69\,827}$

222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>75 371</u> 65 592	<u>72 453</u> 65 592	<u>68 995</u> 65 592	<u>72 261</u> 65 592	<u>71 630</u> 65 592	<u>71 422</u> 65 592
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>77 046</u> 67 234	<u>74 128</u> 67 234	<u>70 670</u> 67 234	<u>73 937</u> 67 234	<u>73 305</u> 67 234	<u>73 097</u> 67 234
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>97 226</u> 80 080	<u>91 869</u> 80 080	<u>85 520</u> 80 080	<u>91 517</u> 80 080	<u>90 358</u> 80 080	<u>89 977</u> 80 080
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 896</u> 88 580	<u>100 539</u> 88 580	<u>94 190</u> 88 580	<u>100 187</u> 88 580	<u>99 028</u> 88 580	<u>98 647</u> 88 580
222-101-0305		3	1	1350	<u>79 754</u> 69 827	<u>76 814</u> 69 827	<u>73 330</u> 69 827	<u>76 621</u> 69 827	<u>75 985</u> 69 827	<u>75 776</u> 69 827

222-101-0306		3	1	1340	<u>70 096</u> 67 408	<u>75 693</u> 67 408	<u>74 019</u> 67 408	<u>74 497</u> 67 408	<u>79 212</u> 67 408	<u>77 846</u> 67 408
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 175</u> 78 163	<u>92 409</u> 78 163	<u>89 347</u> 78 163	<u>90 222</u> 78 163	<u>98 844</u> 78 163	<u>96 345</u> 78 163
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 591</u> 64 855	<u>73 606</u> 64 855	<u>71 807</u> 64 855	<u>72 321</u> 64 855	<u>77 388</u> 64 855	<u>75 919</u> 64 855
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 623</u> 70 709	<u>79 888</u> 70 709	<u>78 014</u> 70 709	<u>78 549</u> 70 709	<u>83 828</u> 70 709	<u>82 298</u> 70 709
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 229</u> 136 921	<u>152 963</u> 136 921	<u>149 752</u> 136 921	<u>150 670</u> 136 921	<u>159 714</u> 136 921	<u>157 092</u> 136 921

**222-102.**

222-101-0306		3	1	1340	<u>77 224</u> 67 408	<u>74 306</u> 67 408	<u>70 848</u> 67 408	<u>74 114</u> 67 408	<u>73 483</u> 67 408	<u>73 275</u> 67 408
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>95 208</u> 78 163	<u>89 872</u> 78 163	<u>83 550</u> 78 163	<u>89 522</u> 78 163	<u>88 368</u> 78 163	<u>87 988</u> 78 163
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>75 251</u> 64 855	<u>72 115</u> 64 855	<u>68 399</u> 64 855	<u>71 909</u> 64 855	<u>71 231</u> 64 855	<u>71 008</u> 64 855
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>81 601</u> 70 709	<u>78 335</u> 70 709	<u>74 464</u> 70 709	<u>78 121</u> 70 709	<u>77 414</u> 70 709	<u>77 181</u> 70 709
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>155 899</u> 136 921	<u>150 303</u> 136 921	<u>143 671</u> 136 921	<u>149 936</u> 136 921	<u>148 725</u> 136 921	<u>148 326</u> 136 921

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>178 543</u> 172 792	<u>178 451</u> 168 943	<u>182 913</u> 168 943	<u>181 803</u> 168 943	<u>183 743</u> 168 943	<u>224 719</u> 205 325
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>207 152</u> 200 893	<u>151 819</u> 142 313	<u>154 723</u> 142 313	<u>154 018</u> 142 313	<u>156 820</u> 142 313	<u>253 300</u> 234 375
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>157 904</u> 149 772	<u>124 791</u> 115 953	<u>128 416</u> 115 953	<u>127 524</u> 115 953	<u>129 987</u> 115 953	<u>186 983</u> 168 718
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>111 393</u> 105 663	<u>91 670</u> 82 370	<u>92 689</u> 82 370	<u>92 562</u> 82 370	<u>96 675</u> 82 370	<u>121 329</u> 105 663
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>150 400</u> 144 112	<u>127 937</u> 117 697	<u>128 469</u> 117 697	<u>128 491</u> 117 697	<u>132 928</u> 117 697	<u>160 331</u> 144 112
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>164 615</u> 158 413					
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>135 611</u> 130 697	<u>98 794</u> 87 985	<u>96 771</u> 87 985	<u>97 495</u> 87 985	<u>103 542</u> 87 985	<u>145 405</u> 130 697
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>199 437</u> 191 448	<u>123 085</u> 113 714	<u>125 323</u> 113 714	<u>124 808</u> 113 714	<u>128 109</u> 113 714	<u>209 404</u> 191 448
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>154 679</u> 149 398	<u>32 197</u> 22 510	<u>29 967</u> 22 510	<u>30 604</u> 22 510	<u>36 719</u> 22 510	<u>164 489</u> 149 398

**222-103.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



222-103-0300	13015-2012	3								
222-103-0301	13015-2012 400x400 3,3 ; 3,6 4,2	3	1	2499	<u>134 023</u> 129 146	<u>109 749</u> 98 538	<u>107 518</u> 98 538	<u>108 156</u> 98 538	<u>114 273</u> 98 538	<u>143 836</u> 129 146

**222-104.**

222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	52 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>173 713</u> 168 054	<u>142 959</u> 131 083	<u>140 725</u> 131 083	<u>141 363</u> 131 083	<u>147 491</u> 131 083	<u>183 543</u> 168 054
222-104-0302	72 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>198 701</u> 192 544	<u>160 512</u> 148 259	<u>158 270</u> 148 259	<u>158 911</u> 148 259	<u>165 060</u> 148 259	<u>208 565</u> 192 544

**222-2.****222-202.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>222 072</u> 215 440	<u>68 676</u> 58 158	<u>66 418</u> 58 158	<u>67 063</u> 58 158	<u>73 257</u> 58 158	<u>232 007</u> 215 440

**222-203.**

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 070</u> 3 939					
222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 065</u> 3 939					
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 200</u> 6 009					
222-203-0104	6.2		1	90	<u>7 795</u> 7 550					
222-203-0105	6.4		1	134	<u>9 402</u> 9 080					
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>8 720</u> 8 276	<u>47 583</u> 45 552	<u>47 313</u> 45 552	<u>47 390</u> 45 552	<u>48 132</u> 45 552	<u>9 910</u> 8 276
222-203-0400	949-92	2								

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>231 168</u> 215 440	<u>227 491</u> 215 440	<u>222 923</u> 215 440	<u>226 846</u> 215 440	<u>226 252</u> 215 440	<u>226 252</u> 215 440

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50						
222-203-0102	5.2		1	45						
222-203-0103	5.4		1	67,5						
222-203-0104	6.2		1	90						
222-203-0105	6.4		1	134						
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>9 810</u> 8 276	<u>9 369</u> 8 276	<u>8 822</u> 8 276	<u>9 292</u> 8 276	<u>9 221</u> 8 276	<u>9 221</u> 8 276
222-203-0400	949-92	2								

222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{10\,128}{9\,472}$					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{10\,550}{9\,784}$	$\frac{10\,845}{9\,784}$	$\frac{11\,215}{9\,784}$	$\frac{11\,109}{9\,784}$	$\frac{11\,476}{9\,784}$	$\frac{11\,813}{9\,784}$

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,033}{5\,833}$	$\frac{8\,420}{7\,925}$	$\frac{8\,339}{7\,925}$	$\frac{8\,362}{7\,925}$	$\frac{8\,585}{7\,925}$	$\frac{6\,390}{5\,833}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{29\,456}{28\,568}$	$\frac{31\,145}{28\,925}$	$\frac{30\,760}{28\,925}$	$\frac{30\,885}{28\,925}$		$\frac{31\,290}{28\,568}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{29\,628}{28\,814}$					

**222-302.** ,

222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 659</u> 9 784	<u>11 117</u> 9 784	<u>10 456</u> 9 784	<u>11 198</u> 9 784	<u>11 117</u> 9 784	<u>11 094</u> 9 784

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 360</u> 5 833	<u>6 228</u> 5 833	<u>6 063</u> 5 833	<u>6 205</u> 5 833	<u>6 183</u> 5 833	<u>6 183</u> 5 833
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>31 143</u> 28 568	<u>30 498</u> 28 568	<u>29 696</u> 28 568	<u>30 385</u> 28 568	<u>30 281</u> 28 568	<u>30 281</u> 28 568
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	$\frac{147\ 655}{142\ 437}$

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{4\ 875}{4\ 550}$	$\frac{4\ 996}{4\ 550}$	$\frac{5\ 151}{4\ 550}$	$\frac{5\ 113}{4\ 550}$	$\frac{5\ 262}{4\ 550}$	$\frac{5\ 399}{4\ 550}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{7\ 514}{7\ 142}$	$\frac{8\ 193}{7\ 142}$	$\frac{7\ 986}{7\ 142}$	$\frac{8\ 056}{7\ 142}$	$\frac{8\ 662}{7\ 142}$	$\frac{8\ 493}{7\ 142}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{10\ 167}{9\ 296}$	$\frac{10\ 519}{9\ 296}$	$\frac{10\ 971}{9\ 296}$	$\frac{10\ 861}{9\ 296}$	$\frac{11\ 298}{9\ 296}$	$\frac{11\ 699}{9\ 296}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\ 829}{7\ 323}$	$\frac{8\ 015}{7\ 323}$	$\frac{8\ 253}{7\ 323}$	$\frac{8\ 195}{7\ 323}$	$\frac{8\ 424}{7\ 323}$	$\frac{8\ 636}{7\ 323}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{11\ 325}{10\ 396}$	$\frac{11\ 696}{10\ 396}$	$\frac{12\ 171}{10\ 396}$	$\frac{12\ 056}{10\ 396}$	$\frac{12\ 515}{10\ 396}$	$\frac{12\ 937}{10\ 396}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{17\ 506}{15\ 843}$	$\frac{17\ 525}{15\ 843}$	$\frac{18\ 845}{15\ 843}$	$\frac{18\ 482}{15\ 843}$	$\frac{18\ 807}{15\ 843}$	$\frac{19\ 956}{15\ 843}$

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{5\,335}{4\,550}$	$\frac{5\,112}{4\,550}$	$\frac{4\,905}{4\,550}$	$\frac{5\,141}{4\,550}$	$\frac{5\,111}{4\,550}$	$\frac{5\,104}{4\,550}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,413}{7\,142}$	$\frac{8\,037}{7\,142}$	$\frac{7\,598}{7\,142}$	$\frac{7\,986}{7\,142}$	$\frac{7\,931}{7\,142}$	$\frac{7\,916}{7\,142}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{11\,509}{9\,296}$	$\frac{10\,858}{9\,296}$	$\frac{10\,252}{9\,296}$	$\frac{10\,943}{9\,296}$	$\frac{10\,856}{9\,296}$	$\frac{10\,836}{9\,296}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{8\,536}{7\,323}$	$\frac{8\,193}{7\,323}$	$\frac{7\,874}{7\,323}$	$\frac{8\,238}{7\,323}$	$\frac{8\,192}{7\,323}$	$\frac{8\,181}{7\,323}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,738}{10\,396}$	$\frac{12\,053}{10\,396}$	$\frac{11\,415}{10\,396}$	$\frac{12\,142}{10\,396}$	$\frac{12\,051}{10\,396}$	$\frac{12\,029}{10\,396}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{19\,607}{15\,843}$	$\frac{18\,527}{15\,843}$	$\frac{17\,607}{15\,843}$	$\frac{18\,779}{15\,843}$	$\frac{18\,639}{15\,843}$	$\frac{18\,607}{15\,843}$

225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{19\,140}{17\,598}$	$\frac{19\,751}{17\,598}$	$\frac{20\,536}{17\,598}$	$\frac{20\,346}{17\,598}$	$\frac{21\,103}{17\,598}$	$\frac{21\,800}{17\,598}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{25\,043}{22\,352}$	$\frac{25\,075}{22\,352}$	$\frac{27\,274}{22\,352}$	$\frac{26\,669}{22\,352}$	$\frac{27\,210}{22\,352}$	$\frac{29\,126}{22\,352}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{24\,788}{22\,570}$	$\frac{25\,696}{22\,570}$	$\frac{26\,862}{22\,570}$	$\frac{26\,579}{22\,570}$	$\frac{27\,703}{22\,570}$	$\frac{28\,738}{22\,570}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{37\,370}{33\,381}$	$\frac{37\,417}{33\,381}$	$\frac{40\,671}{33\,381}$	$\frac{39\,776}{33\,381}$	$\frac{40\,577}{33\,381}$	$\frac{43\,412}{33\,381}$
225-101-0114	15-3		1	1200	$\frac{14\,011}{12\,656}$	$\frac{17\,193}{12\,656}$	$\frac{16\,275}{12\,656}$	$\frac{16\,643}{12\,656}$	$\frac{19\,519}{12\,656}$	$\frac{18\,693}{12\,656}$
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{13\,179}{10\,671}$					
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	$\frac{2\,549}{2\,411}$	$\frac{2\,595}{2\,411}$	$\frac{2\,655}{2\,411}$	$\frac{2\,640}{2\,411}$	$\frac{2\,698}{2\,411}$	$\frac{2\,751}{2\,411}$
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	$\frac{15\,441}{14\,148}$	$\frac{15\,469}{14\,148}$	$\frac{16\,444}{14\,148}$	$\frac{16\,152}{14\,148}$	$\frac{16\,416}{14\,148}$	$\frac{17\,278}{14\,148}$
225-101-0602	15		1	950	$\frac{33\,022}{30\,285}$	$\frac{33\,083}{30\,285}$	$\frac{35\,141}{30\,285}$	$\frac{34\,524}{30\,285}$	$\frac{35\,081}{30\,285}$	$\frac{36\,901}{30\,285}$
225-101-0603	20		1	1480	$\frac{65\,378}{60\,840}$	$\frac{65\,473}{60\,840}$	$\frac{68\,680}{60\,840}$	$\frac{67\,718}{60\,840}$	$\frac{68\,586}{60\,840}$	$\frac{71\,421}{60\,840}$
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{14\,430}{13\,922}$	$\frac{15\,125}{13\,922}$	$\frac{14\,902}{13\,922}$	$\frac{14\,965}{13\,922}$	$\frac{15\,577}{13\,922}$	$\frac{15\,412}{13\,922}$



225-101-0108	15-6		1	660	<u>21 471</u> 17 598	<u>20 340</u> 17 598	<u>19 288</u> 17 598	<u>20 488</u> 17 598	<u>20 337</u> 17 598	<u>20 301</u> 17 598
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 544</u> 22 352	<u>26 745</u> 22 352	<u>25 211</u> 22 352	<u>27 163</u> 22 352	<u>26 931</u> 22 352	<u>26 878</u> 22 352
225-101-0110	20-6		1	980	<u>28 250</u> 22 570	<u>26 570</u> 22 570	<u>25 008</u> 22 570	<u>26 790</u> 22 570	<u>26 566</u> 22 570	<u>26 512</u> 22 570
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>42 551</u> 33 381	<u>39 889</u> 33 381	<u>37 619</u> 33 381	<u>40 508</u> 33 381	<u>40 164</u> 33 381	<u>40 085</u> 33 381
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>18 326</u> 12 656	<u>16 459</u> 12 656	<u>14 415</u> 12 656	<u>16 275</u> 12 656	<u>16 028</u> 12 656	<u>15 891</u> 12 656
225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>2 726</u> 2 411	<u>2 640</u> 2 411	<u>2 560</u> 2 411	<u>2 651</u> 2 411	<u>2 640</u> 2 411	<u>2 637</u> 2 411
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>17 016</u> 14 148	<u>16 227</u> 14 148	<u>15 516</u> 14 148	<u>16 395</u> 14 148	<u>16 287</u> 14 148	<u>16 276</u> 14 148
225-101-0602	15		1	950	<u>36 348</u> 30 285	<u>34 682</u> 30 285	<u>33 182</u> 30 285	<u>35 037</u> 30 285	<u>34 809</u> 30 285	<u>34 786</u> 30 285
225-101-0603	20		1	1480	<u>70 560</u> 60 840	<u>67 964</u> 60 840	<u>65 627</u> 60 840	<u>68 517</u> 60 840	<u>68 162</u> 60 840	<u>68 126</u> 60 840
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 329</u> 13 922	<u>14 965</u> 13 922	<u>14 514</u> 13 922	<u>14 902</u> 13 922	<u>14 843</u> 13 922	<u>14 843</u> 13 922

225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>31 515</u> 30 285	<u>33 405</u> 30 285	<u>32 798</u> 30 285	<u>32 971</u> 30 285	<u>34 636</u> 30 285	<u>34 185</u> 30 285
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>65 814</u> 63 281	<u>69 649</u> 63 281	<u>68 418</u> 63 281	<u>68 770</u> 63 281	<u>72 148</u> 63 281	<u>71 233</u> 63 281
225-101-0620	10		1	800	<u>48 856</u> 46 763					
225-101-0621	6		1	2260	<u>120 126</u> 114 564					
225-101-0622	10		1	2480	<u>132 130</u> 126 020					

225-2.

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>67 260</u> 58 976
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 193</u> 55 013
225-203-0700	13015-2012				
225-203-0701	1		1	130	<u>14 199</u> 13 560

225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 959</u> 30 285	<u>32 971</u> 30 285	<u>31 743</u> 30 285	<u>32 798</u> 30 285	<u>32 638</u> 30 285	<u>32 638</u> 30 285
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>70 775</u> 63 281	<u>68 770</u> 63 281	<u>66 278</u> 63 281	<u>68 418</u> 63 281	<u>68 094</u> 63 281	<u>68 094</u> 63 281
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

225-203-0702	2		1	220	<u>25 979</u> 24 859
225-203-0703	3		1	350	<u>14 093</u> 12 845
225-203-0704	4		1	480	<u>16 425</u> 14 771
225-203-0705	5		1	600	<u>68 086</u> 65 086
225-203-0706	6		1	1250	<u>44 718</u> 40 372
225-203-0707	7		1	1770	<u>69 828</u> 63 547
225-203-0708	8		1	2880	<u>246 612</u> 239 113
225-203-0800	13015-2012				
225-203-0801	-1		1	50	<u>2 286</u> 2 103
225-203-0802	-2		1	90	<u>3 176</u> 2 864
225-203-0803	-3		1	100	<u>4 039</u> 3 682
225-203-0804	-4		1	160	<u>5 878</u> 5 319
225-203-0805	-5		1	180	<u>6 978</u> 6 342

225-203-0806	-6		1	200	<u>8 788</u> 8 060
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>13 615</u> 12 682
225-203-0903	20-5		1	175	<u>9 091</u> 8 427
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>1 142</u> 1 064
225-203-1002	10		1	40	<u>2 116</u> 1 964

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500	<u>253 107</u> 239 394						
225-204-0102	2-		1	3000	<u>273 790</u> 257 922						
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>211 305</u> 196 662						

				,					
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					

225-204-0106	5-		1	6500	$\frac{809\ 266}{770\ 648}$						
225-204-0107	5-		1	7500	$\frac{936\ 748}{892\ 130}$						
225-204-0108	1-		1	10600	$\frac{1\ 519\ 300}{1\ 452\ 409}$						
225-204-0109	2-		1	11600	$\frac{1\ 553\ 431}{1\ 482\ 372}$						
225-204-0112	1-2		1	1500	$\frac{181\ 408}{172\ 601}$						
225-204-0113	2-2		1	2400	$\frac{123\ 109}{112\ 295}$						
225-204-0114	2-0		1	2400	$\frac{185\ 239}{173\ 207}$						
225-204-0116	3-0		1	2900	$\frac{212\ 941}{198\ 616}$						
225-204-0117	4-2		1	3400	$\frac{286\ 439}{268\ 922}$						
225-204-0118	4-4		1	3400	$\frac{328\ 391}{310\ 052}$						
225-204-0120	5-2		1	4480	$\frac{293\ 307}{271\ 875}$						
225-204-0121	5-4		1	4480	$\frac{306\ 107}{284\ 425}$						
225-204-0122	6-2		1	5800	$\frac{402\ 474}{374\ 282}$						

				,					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480					
225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					



225-204-0123	6-4		1	5600	<u>402 901</u> 375 401						
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>492 431</u> 459 325						
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>669 160</u> 632 589						
225-204-0129	3-		1	4300	<u>301 025</u> 280 073						
225-204-0131	5-		1	6250	<u>435 358</u> 404 947						
225-204-0132	5-		1	7500	<u>867 675</u> 824 412						
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>182 040</u> 170 070						
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>170 204</u> 159 936						
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>130 594</u> 117 883						
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>127 039</u> 115 798						
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>166 933</u> 152 110						
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>245 660</u> 230 693						
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>319 991</u> 297 967						

				,					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					

225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>429 875</u> 399 571						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>855 085</u> 814 694						
225-204-0176	-2		1	3640	<u>250 263</u> 232 616						
225-204-0178	-4		1	2180	<u>185 293</u> 174 030						
225-204-0179	-5		1	2760	<u>225 286</u> 211 209						
225-204-0180	-6		1	2720	<u>467 865</u> 449 172						
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>323 435</u> 308 343						
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>355 059</u> 337 597	<u>246 600</u> 239 664	<u>385 073</u> 359 450	<u>258 610</u> 239 664	<u>267 959</u> 239 664	<u>265 388</u> 239 664	<u>258 993</u> 239 664
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>274 273</u> 256 820						
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>309 084</u> 291 123						
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>964 074</u> 923 295						
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>258 641</u> 243 245						
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>353 649</u> 331 840						

				,					
225-204-0165	5- 5		1	6250					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>255 168</u> 239 664	<u>262 230</u> 239 664	<u>261 496</u> 239 664	<u>261 349</u> 239 664	
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					

225-204-0188	3- -		1	4250	<u>252 907</u> 233 073						
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>272 743</u> 251 733						
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>284 624</u> 263 381						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>320 034</u> 291 884						
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>341 553</u> 312 981						
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>325 910</u> 299 920						
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>479 146</u> 446 213						
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>314 684</u> 288 914						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>231 168</u> 211 760						
225-204-0200	13015-2012		1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>178 830</u> 169 443						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>198 858</u> 188 029						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>241 820</u> 228 678						

				,					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0194	6-4		1	6725					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					

225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>333 705</u> 314 107						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>341 354</u> 321 606						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>380 904</u> 358 561						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>388 442</u> 365 951						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>458 480</u> 431 815						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>520 163</u> 488 333						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>526 149</u> 494 202						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>325 779</u> 307 911						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>412 933</u> 390 731						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>521 241</u> 494 746						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>599 034</u> 569 088						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>569 767</u> 540 395						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>606 054</u> 580 065						

				,					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					



225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>546 518</u> 519 527						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>626 971</u> 596 477						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>442 089</u> 419 316						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>593 500</u> 558 763						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>725 963</u> 684 079						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>776 537</u> 737 336						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>919 355</u> 872 978						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>700 486</u> 662 776						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>853 725</u> 808 635						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>944 188</u> 897 324						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>809 864</u> 769 834						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 035 930</u> 984 818						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>922 942</u> 880 695						

				,					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 001 119</u> 950 689						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>834 585</u> 794 070						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 059 765</u> 1 008 185						
225-204-0300	2387-2013										
225-204-0302	95-1		1	750	<u>48 923</u> 45 339						
225-204-0304	95-3		1	800	<u>52 184</u> 48 360						
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>71 256</u> 66 359	<u>68 400</u> 66 359	<u>71 120</u> 63 702	<u>72 327</u> 66 359	<u>75 495</u> 66 359	<u>74 663</u> 66 359	<u>72 557</u> 66 359
225-204-0307	105		1	1175	<u>76 646</u> 71 031						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>76 395</u> 70 785	<u>73 279</u> 70 785	<u>79 420</u> 70 785	<u>77 668</u> 70 785	<u>81 390</u> 70 785	<u>80 398</u> 70 785	<u>77 938</u> 70 785
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>79 224</u> 73 733	<u>76 011</u> 73 733	<u>81 608</u> 73 231	<u>80 429</u> 73 733	<u>83 993</u> 73 733	<u>83 056</u> 73 733	<u>80 687</u> 73 733
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>82 009</u> 79 631	<u>87 430</u> 79 090	<u>86 329</u> 79 631	<u>89 814</u> 79 631	<u>88 898</u> 79 631	<u>86 581</u> 79 631
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>80 727</u> 75 207	<u>77 514</u> 75 207	<u>77 117</u> 68 827	<u>81 932</u> 75 207	<u>85 496</u> 75 207	<u>84 560</u> 75 207	<u>82 190</u> 75 207
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>71 256</u> 66 359	<u>73 610</u> 66 359	<u>73 366</u> 66 359	<u>73 317</u> 66 359	
225-204-0307	105		1	1175					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>76 395</u> 70 785	<u>79 161</u> 70 785	<u>78 874</u> 70 785	<u>78 816</u> 70 785	<u>76 095</u> 70 785
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>79 224</u> 73 733	<u>81 872</u> 73 733	<u>81 597</u> 73 733	<u>81 542</u> 73 733	
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>87 740</u> 79 631	<u>87 471</u> 79 631	<u>87 417</u> 79 631	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>80 727</u> 75 207	<u>83 375</u> 75 207	<u>83 100</u> 75 207	<u>83 045</u> 75 207	
225-204-0314	164-9,3		1	3550					

225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>303 147</u> 294 928	<u>318 712</u> 292 884	<u>315 910</u> 294 928	<u>326 206</u> 294 928	<u>323 501</u> 294 928	<u>316 656</u> 294 928
225-204-0600	937-92										
225-204-0601	1		1	800	<u>51 727</u> 47 913	<u>49 606</u> 47 913	<u>53 787</u> 47 913	<u>52 645</u> 47 913	<u>55 138</u> 47 913	<u>54 453</u> 47 913	<u>52 747</u> 47 913
225-204-0602	2		1	675	<u>38 187</u> 35 076	<u>36 397</u> 35 076	<u>39 925</u> 35 076	<u>38 962</u> 35 076	<u>41 065</u> 35 076	<u>40 487</u> 35 076	<u>39 048</u> 35 076
225-204-0603	3		1	550	<u>34 790</u> 32 183	<u>33 332</u> 32 183	<u>36 206</u> 32 183	<u>35 421</u> 32 183	<u>37 135</u> 32 183	<u>36 664</u> 32 183	<u>35 491</u> 32 183
225-204-0604	4		1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>28 560</u> 27 573	<u>31 043</u> 27 573	<u>30 365</u> 27 573	<u>31 845</u> 27 573	<u>31 438</u> 27 573	<u>30 425</u> 27 573
225-204-0605	5		1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>28 266</u> 27 432	<u>30 439</u> 27 432	<u>29 868</u> 27 432	<u>31 114</u> 27 432	<u>30 772</u> 27 432	<u>29 919</u> 27 432
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>25 126</u> 23 233	<u>24 065</u> 23 233	<u>26 156</u> 23 233	<u>25 585</u> 23 233	<u>26 831</u> 23 233	<u>26 489</u> 23 233	<u>25 636</u> 23 233

225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0317	164-12		1	3550					
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>320 080</u> 294 928	<u>319 285</u> 294 928	<u>319 126</u> 294 928	
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>51 727</u> 47 913	<u>53 611</u> 47 913	<u>53 415</u> 47 913	<u>53 376</u> 47 913	<u>51 523</u> 47 913
225-204-0602	2		1	675	<u>38 187</u> 35 076	<u>39 776</u> 35 076	<u>39 611</u> 35 076	<u>39 578</u> 35 076	<u>38 015</u> 35 076
225-204-0603	3		1	550	<u>34 790</u> 32 183	<u>36 085</u> 32 183	<u>35 950</u> 32 183	<u>35 923</u> 32 183	<u>34 650</u> 32 183
225-204-0604	4		1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>30 938</u> 27 573	<u>30 822</u> 27 573	<u>30 798</u> 27 573	<u>29 699</u> 27 573
225-204-0605	5		1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>30 350</u> 27 432	<u>30 253</u> 27 432	<u>30 233</u> 27 432	
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>25 126</u> 23 233	<u>26 068</u> 23 233	<u>25 970</u> 23 233	<u>25 950</u> 23 233	<u>25 024</u> 23 233

225-204-0607	-1		1	300	<u>24 517</u> 22 987	<u>23 661</u> 22 987	<u>25 290</u> 22 987	<u>24 862</u> 22 987	<u>25 796</u> 22 987	<u>25 539</u> 22 987	<u>24 900</u> 22 987
225-204-0800	2386-2013										
225-204-0803	33-2		1	250	<u>16 653</u> 15 451						
225-204-1000	- 13015-2012										
225-204-1001	3		1	110	<u>11 801</u> 11 185	<u>11 487</u> 11 185	<u>12 071</u> 11 172	<u>11 927</u> 11 185	<u>12 270</u> 11 185	<u>12 176</u> 11 185	<u>11 941</u> 11 185
225-204-1006	3-		1	1750	<u>156 354</u> 147 163						
225-204-1300	13015-2012										
225-204-1302	1		1	2190	<u>256 037</u> 243 352						
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>257 662</u> 251 077	<u>269 260</u> 250 788	<u>266 430</u> 251 077	<u>273 254</u> 251 077	<u>271 377</u> 251 077	<u>266 709</u> 251 077
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>158 722</u> 154 070	<u>175 521</u> 158 827	<u>167 530</u> 154 070	<u>174 385</u> 154 070	<u>172 500</u> 154 070	<u>167 810</u> 154 070
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>201 397</u> 195 155	<u>298 287</u> 272 709	<u>214 508</u> 195 155	<u>224 713</u> 195 155	<u>221 907</u> 195 155	<u>214 926</u> 195 155
225-204-1313	32.9		1	725	<u>61 234</u> 57 496						
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>56 467</u> 52 822						

225-204-0607	-1		1	300	<u>24 517</u> 22 987	<u>25 224</u> 22 987	<u>25 150</u> 22 987	<u>25 135</u> 22 987	
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>11 801</u> 11 185	<u>12 060</u> 11 185	<u>12 033</u> 11 185	<u>12 028</u> 11 185	
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>269 072</u> 251 077	<u>268 536</u> 251 077	<u>268 429</u> 251 077	
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>170 185</u> 154 070	<u>169 646</u> 154 070	<u>169 538</u> 154 070	
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>218 460</u> 195 155	<u>217 658</u> 195 155	<u>217 498</u> 195 155	
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					



225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>51 035</u> 47 497						
225-204-1400	13015-2012										
225-204-1401	1.6		1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>35 951</u> 35 036	<u>34 977</u> 32 484	<u>37 152</u> 35 036	<u>38 087</u> 35 036	<u>37 830</u> 35 036	<u>37 191</u> 35 036
225-204-1402	2.8		1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>58 194</u> 56 492	<u>62 464</u> 56 420	<u>61 396</u> 56 492	<u>63 889</u> 56 492	<u>63 204</u> 56 492	<u>61 498</u> 56 492
225-204-1500	13015-2012										
225-204-1505	6		1	760	<u>87 691</u> 83 312	<u>85 521</u> 83 312	<u>89 550</u> 83 216	<u>88 564</u> 83 312	<u>90 932</u> 83 312	<u>90 281</u> 83 312	<u>88 660</u> 83 312
225-204-1512	1		1	500	<u>57 662</u> 54 781	<u>56 234</u> 54 781	<u>41 089</u> 37 271	<u>58 235</u> 54 781	<u>59 793</u> 54 781	<u>59 365</u> 54 781	<u>58 299</u> 54 781

**226.****226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>754 166</u> 734 920					

225-204-1315	32.9-2		1	725					
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>37 514</u> 35 036	<u>37 441</u> 35 036	<u>37 426</u> 35 036	
225-204-1402	2.8		1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>62 362</u> 56 492	<u>62 166</u> 56 492	<u>62 127</u> 56 492	
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1505	6		1	760	<u>87 691</u> 83 312	<u>89 481</u> 83 312	<u>89 295</u> 83 312	<u>89 257</u> 83 312	
225-204-1512	1		1	500	<u>57 662</u> 54 781	<u>58 839</u> 54 781	<u>58 716</u> 54 781	<u>58 692</u> 54 781	

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370					

226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>851 458</u> 830 304					
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>834 358</u> 812 048					
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>953 818</u> 929 166					
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 346 387</u> 1 310 537					
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 598 933</u> 1 557 012					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 819 459</u> 1 773 214					
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 621 168</u> 1 578 041					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 770 130</u> 1 724 081					
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>802 249</u> 780 569					
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 406 587</u> 1 370 138					
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 457 628</u> 1 419 597					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 620 166</u> 1 577 828					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 738 035</u> 1 693 386					

				,						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						

226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 644 647</u> 1 601 059					
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 474 951</u> 1 436 580					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 779 841</u> 1 733 602					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>454 427</u> 442 017					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>226 642</u> 219 258					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>323 593</u> 313 468					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>164 947</u> 160 068					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>201 616</u> 194 687					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>534 690</u> 518 780					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>344 882</u> 334 269					

				,						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						

226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>141 179</u> 136 871					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>270 013</u> 262 318					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>177 931</u> 172 552					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>313 527</u> 304 355					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>272 807</u> 264 657					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>341 619</u> 331 350					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>433 916</u> 420 298					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>547 009</u> 529 774					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>39 719</u> 38 555					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>50 755</u> 49 235					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>69 619</u> 67 484					
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>122 231</u> 118 434					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>165 803</u> 160 662					

				,						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						





				,						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>109 708</u> 96 565	<u>106 098</u> 96 565	<u>101 613</u> 96 565	<u>105 464</u> 96 565	<u>104 881</u> 96 565	<u>104 881</u> 96 565

				,						
251-302-0200	65									

251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 871 690</u> 3 805 915	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 730 865</u> 3 670 312	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>21 119</u> 19 708	<u>20 873</u> 19 708	<u>20 943</u> 19 708	<u>21 616</u> 19 708	<u>21 434</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>16 674</u> 15 368	<u>16 433</u> 15 368	<u>16 502</u> 15 368	<u>17 163</u> 15 368	<u>16 984</u> 15 368

255. , ,

255-1.

255-101.

251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>21 343</u> 19 708	<u>20 915</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 873</u> 19 708	<u>20 816</u> 19 708	<u>20 785</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>16 894</u> 15 368	<u>16 474</u> 15 368	<u>16 014</u> 15 368	<u>16 433</u> 15 368	<u>16 377</u> 15 368	<u>16 347</u> 15 368

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>35 502</u> 31 063	<u>35 909</u> 29 775	<u>41 081</u> 29 775	<u>39 551</u> 29 775	<u>40 958</u> 29 775	<u>43 529</u> 29 775	<u>42 543</u> 29 775

**255-102.**

255-102-0100	17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>2 308</u> 1 808	<u>1 964</u> 1 808	<u>2 640</u> 1 808	<u>2 441</u> 1 808	<u>2 275</u> 1 808	<u>2 640</u> 1 808	
255-102-0600	17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017	2	1	96	<u>1 811</u> 1 708						
255-102-0602	17608-2017	2	1	96	<u>2 240</u> 2 129						
255-102-0603	17608-2017	2	1	120	<u>2 804</u> 2 079						
255-102-0604	17608-2017	2	1	120	<u>2 896</u> 2 170						

255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>35 733</u> 29 775	<u>35 901</u> 31 063	<u>40 787</u> 29 775	<u>37 797</u> 31 063	<u>38 945</u> 31 063

255-102-0100	17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	17608-2017	2	1	130	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 474</u> 1 808	<u>2 308</u> 1 808	<u>2 608</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808
255-102-0600	17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017	2	1	96						
255-102-0602	17608-2017	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017	2	1	120			<u>3 192</u> 2 079		<u>4 534</u> 2 079	<u>4 428</u> 2 079
255-102-0604	17608-2017	2	1	120			<u>3 284</u> 2 170		<u>4 626</u> 2 170	<u>4 520</u> 2 170



8.04-08-2021

255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 094</u> 2 396	<u>2 396</u> 2 396	<u>2 977</u> 2 305	<u>2 847</u> 2 396	<u>4 765</u> 2 305	<u>3 684</u> 2 305
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 186</u> 2 486	<u>2 486</u> 2 486	<u>3 069</u> 2 396	<u>2 940</u> 2 486	<u>4 857</u> 2 396	<u>3 776</u> 2 396
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168			<u>3 524</u> 2 405		<u>4 866</u> 2 405	<u>4 760</u> 2 405
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168						
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192						

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325



[illegible]

261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,									
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972

					,	,				
261-101-0205	7473-2010	12,5,	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0206		20910-90	3	1	2100	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084
261-101-0207	28013-98	-	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300		,								
261-101-0308		2694-78	3	2	400	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588
261-101-0309		1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90	, ,		1	1040	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894
261-101-0311		, , , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378		22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379		15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380		8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732

261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894
261-101-0311	474-90 , , ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732



261-101-0382	<p> ,   ,   22,5 </p> <p>13015-2003</p>	3	1	2500	$\frac{78\,133}{74\,851}$	$\frac{78\,133}{74\,851}$	$\frac{78\,133}{74\,851}$	$\frac{78\,133}{74\,851}$	$\frac{78\,133}{74\,851}$	$\frac{78\,133}{74\,851}$
261-101-0383	<p> ;   15 </p> <p>24022-80, 956-93, 24476-80)</p>	3	1	2500	$\frac{55\,585}{52\,745}$	$\frac{55\,585}{52\,745}$	$\frac{55\,585}{52\,745}$	$\frac{55\,585}{52\,745}$	$\frac{55\,585}{52\,745}$	$\frac{55\,585}{52\,745}$

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная