

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен  01.01.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		7
211-5.		10
211-6.		10
212.	, ,	13
212-1.		13
212-4.		109
212-5.		121
212-6.		130
213.		133
213-1.		133
213-3.	, ,	142
22.		145
221.		145
221-1.		145
222.	,	148
222-1.	, ,	148
222-2.	,	157
222-3.	, ,	160
225.		163
225-1.		166
225-2.		172
25.		178
251.	, ,	178

8.04-08-2021

IV

251-3.	,	178
255.	, ,	181
255-1.		181
26.		184
261.		184
261-1.		184

21.  
211. -  
211-1. ,  
211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$	$\frac{1\,936}{1\,034}$

211-103.

211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,718}{424}$	$\frac{1\,718}{424}$	$\frac{1\,718}{424}$	$\frac{1\,718}{424}$	$\frac{1\,718}{424}$	$\frac{1\,718}{424}$	$\frac{1\,718}{424}$	$\frac{1\,718}{424}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,932}{490}$	$\frac{1\,932}{490}$	$\frac{1\,932}{490}$	$\frac{1\,932}{490}$	$\frac{1\,932}{490}$	$\frac{1\,932}{490}$	$\frac{1\,932}{490}$	$\frac{1\,932}{490}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$

211-2.  
211-201.



				,		
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 718</u> 424	<u>1 718</u> 424
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 932</u> 490	<u>1 932</u> 490
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 464</u> 355	<u>1 464</u> 355



211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\,578}{3\,797}$	$\frac{6\,450}{3\,797}$	$\frac{9\,748}{3\,797}$	$\frac{9\,456}{3\,797}$	$\frac{9\,481}{3\,797}$	$\frac{9\,942}{3\,797}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\,470}{3\,471}$	$\frac{6\,404}{3\,770}$	$\frac{9\,678}{3\,770}$	$\frac{9\,389}{3\,770}$	$\frac{9\,413}{3\,770}$	$\frac{9\,897}{3\,204}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{8\,684}{3\,306}$	$\frac{6\,699}{3\,259}$	$\frac{7\,283}{3\,246}$	$\frac{8\,493}{3\,423}$	$\frac{8\,223}{3\,323}$	$\frac{9\,081}{3\,155}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{8\,447}{3\,361}$	$\frac{7\,306}{3\,361}$	$\frac{6\,730}{3\,166}$	$\frac{8\,452}{3\,618}$	$\frac{7\,647}{3\,361}$	$\frac{8\,591}{3\,361}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{8\,056}{3\,012}$	$\frac{7\,288}{2\,882}$	$\frac{5\,609}{2\,898}$	$\frac{7\,792}{3\,127}$	$\frac{7\,664}{3\,012}$	$\frac{8\,732}{2\,882}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{7\,792}{2\,824}$	$\frac{7\,018}{2\,679}$	$\frac{5\,437}{2\,767}$	$\frac{7\,523}{2\,929}$	$\frac{7\,405}{2\,824}$	$\frac{8\,440}{2\,679}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{7\,747}{2\,424}$	$\frac{5\,788}{2\,390}$	$\frac{6\,371}{2\,380}$	$\frac{7\,525}{2\,510}$	$\frac{7\,284}{2\,437}$	$\frac{8\,180}{2\,314}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{8\,084}{4\,177}$	$\frac{7\,850}{4\,177}$	$\frac{10\,208}{4\,177}$	$\frac{7\,829}{4\,177}$	$\frac{7\,097}{4\,177}$	$\frac{9\,479}{4\,177}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{7\,962}{4\,084}$	$\frac{7\,730}{4\,084}$	$\frac{10\,071}{4\,084}$	$\frac{7\,709}{4\,084}$	$\frac{6\,982}{4\,084}$	$\frac{9\,348}{4\,084}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,269}{3\,537}$	$\frac{7\,421}{3\,756}$	$\frac{9\,957}{3\,756}$	$\frac{7\,373}{3\,756}$	$\frac{6\,272}{3\,756}$	$\frac{8\,569}{3\,756}$

211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\ 286}{3\ 797}$	$\frac{9\ 845}{3\ 797}$	$\frac{9\ 626}{3\ 797}$	$\frac{4\ 901}{3\ 797}$	$\frac{9\ 942}{3\ 797}$	$\frac{6\ 559}{3\ 797}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\ 220}{3\ 770}$	$\frac{9\ 774}{3\ 770}$	$\frac{9\ 557}{3\ 770}$	$\frac{4\ 866}{3\ 770}$	$\frac{9\ 871}{3\ 770}$	$\frac{6\ 512}{3\ 770}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{9\ 181}{3\ 323}$	$\frac{8\ 846}{3\ 347}$	$\frac{8\ 965}{3\ 323}$	$\frac{4\ 818}{3\ 730}$	$\frac{8\ 189}{3\ 266}$	$\frac{6\ 883}{3\ 323}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{9\ 631}{3\ 361}$	$\frac{8\ 642}{3\ 358}$	$\frac{8\ 866}{3\ 361}$	$\frac{4\ 831}{3\ 743}$	$\frac{8\ 051}{3\ 358}$	$\frac{7\ 346}{3\ 361}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{9\ 097}{3\ 012}$	$\frac{8\ 174}{3\ 053}$	$\frac{8\ 569}{3\ 012}$	$\frac{4\ 796}{3\ 716}$	$\frac{6\ 780}{2\ 888}$	$\frac{7\ 610}{3\ 012}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{8\ 817}{2\ 824}$	$\frac{7\ 933}{2\ 889}$	$\frac{8\ 297}{2\ 824}$	$\frac{4\ 726}{3\ 661}$	$\frac{6\ 535}{2\ 702}$	$\frac{7\ 352}{2\ 824}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{8\ 235}{2\ 437}$	$\frac{7\ 896}{2\ 455}$	$\frac{8\ 021}{2\ 437}$	$\frac{3\ 796}{2\ 735}$	$\frac{7\ 265}{2\ 395}$	$\frac{5\ 954}{2\ 437}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\ 916}{4\ 177}$	$\frac{7\ 707}{4\ 177}$	$\frac{8\ 521}{4\ 177}$	$\frac{8\ 290}{4\ 177}$	$\frac{7\ 979}{4\ 177}$	$\frac{8\ 921}{4\ 177}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\ 781}{4\ 084}$	$\frac{7\ 588}{4\ 084}$	$\frac{8\ 396}{4\ 084}$	$\frac{8\ 167}{4\ 084}$	$\frac{7\ 858}{4\ 084}$	$\frac{8\ 793}{4\ 084}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{9\ 383}{3\ 756}$	$\frac{7\ 086}{3\ 756}$	$\frac{7\ 756}{3\ 756}$	$\frac{7\ 636}{3\ 756}$	$\frac{7\ 803}{3\ 756}$	$\frac{8\ 043}{3\ 756}$

211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\,918}{3\,797}$	$\frac{6\,288}{3\,797}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\,847}{3\,770}$	$\frac{6\,243}{3\,770}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{8\,045}{3\,266}$	$\frac{6\,405}{3\,323}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{8\,086}{3\,358}$	$\frac{6\,713}{3\,361}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,544}{2\,888}$	$\frac{7\,107}{3\,012}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{6\,302}{2\,702}$	$\frac{6\,856}{2\,824}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{7\,123}{2\,395}$	$\frac{5\,479}{2\,437}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{10\,693}{4\,177}$	$\frac{7\,409}{4\,177}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{10\,553}{4\,084}$	$\frac{7\,292}{4\,084}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{10\,340}{3\,756}$	$\frac{6\,415}{3\,756}$

211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,714}{3\,867}$	$\frac{7\,483}{3\,867}$	$\frac{9\,807}{3\,867}$	$\frac{7\,462}{3\,867}$	$\frac{6\,741}{3\,867}$	$\frac{9\,090}{3\,867}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,269}{3\,537}$	$\frac{7\,421}{3\,756}$	$\frac{9\,957}{3\,756}$	$\frac{7\,373}{3\,756}$	$\frac{6\,272}{3\,756}$	$\frac{8\,569}{3\,756}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,773}{2\,972}$	$\frac{6\,545}{2\,972}$	$\frac{8\,852}{2\,972}$	$\frac{6\,524}{2\,972}$	$\frac{5\,808}{2\,972}$	$\frac{8\,139}{2\,972}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,899}{2\,685}$	$\frac{7\,046}{2\,685}$	$\frac{9\,761}{2\,685}$	$\frac{6\,344}{2\,685}$	$\frac{4\,230}{2\,685}$	$\frac{5\,782}{2\,685}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,187}{2\,502}$	$\frac{6\,273}{2\,657}$	$\frac{8\,792}{2\,657}$	$\frac{6\,226}{2\,657}$	$\frac{5\,133}{2\,657}$	$\frac{7\,414}{2\,657}$

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{2\,781}{1\,725}$	$\frac{7\,234}{1\,725}$	$\frac{9\,203}{1\,627}$	$\frac{3\,533}{1\,725}$	$\frac{3\,645}{1\,725}$	$\frac{4\,525}{1\,725}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{2\,958}{1\,356}$	$\frac{6\,585}{1\,356}$	$\frac{9\,186}{1\,356}$	$\frac{3\,651}{1\,356}$	$\frac{2\,953}{1\,356}$	$\frac{5\,285}{1\,356}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{2\,873}{1\,682}$	$\frac{7\,048}{1\,682}$	$\frac{9\,340}{1\,634}$	$\frac{3\,751}{1\,682}$	$\frac{3\,402}{1\,682}$	$\frac{4\,993}{1\,682}$

**211-402.**

211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>9 520</u> 3 867	<u>7 343</u> 3 867	<u>8 144</u> 3 867	<u>7 917</u> 3 867	<u>7 611</u> 3 867	<u>8 539</u> 3 867
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>9 383</u> 3 756	<u>7 086</u> 3 756	<u>7 756</u> 3 756	<u>7 636</u> 3 756	<u>7 803</u> 3 756	<u>8 043</u> 3 756
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>8 567</u> 2 972	<u>6 405</u> 2 972	<u>7 201</u> 2 972	<u>6 975</u> 2 972	<u>6 671</u> 2 972	<u>7 593</u> 2 972
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>8 029</u> 2 685	<u>5 407</u> 2 685	<u>5 571</u> 2 685	<u>5 829</u> 2 685	<u>8 263</u> 2 685	<u>5 407</u> 2 685
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>8 221</u> 2 657	<u>5 941</u> 2 657	<u>6 606</u> 2 657	<u>6 487</u> 2 657	<u>6 654</u> 2 657	<u>6 891</u> 2 657

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 982</u> 1 725	<u>2 494</u> 1 725	<u>3 408</u> 1 725	<u>8 028</u> 1 725	<u>5 479</u> 1 725	<u>7 534</u> 1 725
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 285</u> 1 356	<u>2 604</u> 1 356	<u>3 505</u> 1 356	<u>7 365</u> 1 356	<u>5 545</u> 1 356	<u>6 845</u> 1 356
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 201</u> 1 682	<u>2 744</u> 1 682	<u>3 577</u> 1 682	<u>7 854</u> 1 682	<u>5 670</u> 1 682	<u>7 334</u> 1 682

8.04-08-2021

211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{10\,286}{3\,867}$	$\frac{7\,049}{3\,867}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{10\,340}{3\,756}$	$\frac{6\,415}{3\,756}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{9\,327}{2\,972}$	$\frac{6\,113}{2\,972}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{9\,761}{2\,685}$	$\frac{3\,895}{2\,685}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{9\,172}{2\,657}$	$\frac{5\,276}{2\,657}$

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,463}{1\,627}$	$\frac{5\,739}{1\,725}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{9\,186}{1\,356}$	$\frac{5\,285}{1\,356}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{9\,470}{1\,634}$	$\frac{5\,670}{1\,682}$

211-402-0100														
211-402-0101			1	1000	<u>2 813</u> 768	<u>2 986</u> 768	<u>4 182</u> 768	<u>2 412</u> 768	<u>3 680</u> 768	<u>5 188</u> 768	<u>3 974</u> 768	<u>2 587</u> 768	<u>3 471</u> 768	<u>4 651</u> 768

**211-5.****211-501.**

211-501-0100		31424-2010	3											
211-501-0103		800	3	1	1500	<u>7 035</u> 1 661	<u>6 159</u> 1 661	<u>6 836</u> 1 661	<u>6 818</u> 1 661	<u>6 596</u> 1 661	<u>7 807</u> 1 661	<u>8 175</u> 1 661		

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	-	23735-2014	3											
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>9 324</u> 1 960	<u>7 051</u> 1 960	<u>6 059</u> 1 960	<u>8 228</u> 1 960	<u>9 365</u> 1 960	<u>9 629</u> 1 960	<u>9 254</u> 1 960		

**211-603.**

-

-

211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>1 662</u> 768	<u>6 437</u> 768	<u>4 703</u> 768	<u>5 240</u> 768

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 827</u> 1 661	<u>7 495</u> 1 661	<u>6 224</u> 1 661	<u>6 374</u> 1 661	<u>6 784</u> 1 661	<u>7 122</u> 1 661	<u>6 035</u> 1 661

211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 310</u> 1 960	<u>9 448</u> 1 960	<u>6 748</u> 1 960	<u>7 687</u> 1 960	<u>7 696</u> 1 960	<u>6 554</u> 1 960



211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 541</u> 1 960

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 902</u> 2 359	<u>5 076</u> 2 359	<u>9 950</u> 2 359	<u>6 606</u> 2 359	<u>4 149</u> 2 359	<u>7 008</u> 2 359
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>9 566</u> 2 156	<u>8 686</u> 2 156	<u>3 473</u> 2 156	<u>7 706</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 415</u> 2 204	<u>6 340</u> 2 204	<u>6 349</u> 2 204	<u>6 673</u> 2 204	<u>7 278</u> 2 204	<u>9 055</u> 2 204
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 532</u> 2 095	<u>5 893</u> 2 095	<u>7 275</u> 2 095	<u>6 104</u> 2 095	<u>6 079</u> 2 095	<u>8 179</u> 2 392

212. ,  
212-1.  
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 304</u> 19 827	<u>38 730</u> 19 827	<u>38 730</u> 19 827	<u>25 805</u> 19 827	<u>27 823</u> 19 501	<u>32 995</u> 19 827
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 419</u> 19 940	<u>38 845</u> 19 940	<u>38 845</u> 19 940	<u>25 920</u> 19 940	<u>27 936</u> 19 612	<u>33 110</u> 19 940
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>8 416</u> 2 359	<u>5 600</u> 2 359	<u>6 681</u> 2 359	<u>6 907</u> 2 359	<u>6 681</u> 2 359	<u>6 555</u> 2 359
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>9 742</u> 2 156	<u>9 265</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>6 222</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>8 597</u> 2 204	<u>7 126</u> 2 204	<u>8 207</u> 2 204	<u>8 219</u> 2 204	<u>5 186</u> 2 204	<u>8 754</u> 2 204
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>8 050</u> 2 095	<u>6 205</u> 2 095	<u>7 274</u> 2 392	<u>7 376</u> 2 095	<u>5 297</u> 2 095	<u>7 777</u> 2 392

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 372</u> 19 827	<u>22 622</u> 19 827	<u>25 178</u> 19 827	<u>38 691</u> 19 788	<u>32 723</u> 19 827	<u>38 730</u> 19 827
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 487</u> 19 940	<u>22 737</u> 19 940	<u>25 293</u> 19 940	<u>38 806</u> 19 901	<u>32 838</u> 19 940	<u>38 845</u> 19 940
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								

211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>8 843</u> 2 359	<u>5 104</u> 2 359
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 195</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 263</u> 2 209	<u>8 014</u> 2 204
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>7 502</u> 2 095	<u>6 631</u> 2 392

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>38 730</u> 19 827	<u>35 440</u> 19 827
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>38 845</u> 19 940	<u>35 555</u> 19 940
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				

212-101-0301		3	1	2400	<u>24 447</u> 21 817	<u>37 895</u> 21 817	<u>37 817</u> 21 817	<u>27 109</u> 21 817	<u>28 692</u> 21 591	<u>33 113</u> 21 817
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 556</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>27 959</u> 22 034	<u>30 076</u> 21 806	<u>35 246</u> 22 034
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 780</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>28 183</u> 22 255	<u>30 298</u> 22 024	<u>35 471</u> 22 255
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>28 524</u> 22 589	<u>30 635</u> 22 355	<u>35 812</u> 22 589
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 467</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>28 870</u> 22 928	<u>30 978</u> 22 690	<u>36 158</u> 22 928
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 818</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>29 221</u> 23 272	<u>31 325</u> 23 031	<u>36 508</u> 23 272
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 780</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>28 183</u> 22 255	<u>30 298</u> 22 024	<u>35 471</u> 22 255
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>28 411</u> 22 478	<u>30 524</u> 22 245	<u>35 699</u> 22 478
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 352</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>28 755</u> 22 815	<u>30 864</u> 22 578	<u>36 042</u> 22 815
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>29 104</u> 23 157	<u>31 209</u> 22 918	<u>36 392</u> 23 157
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 056</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>29 458</u> 23 505	<u>31 560</u> 23 261	<u>36 746</u> 23 505
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>28 411</u> 22 478	<u>30 524</u> 22 245	<u>35 699</u> 22 478
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>28 639</u> 22 702	<u>30 750</u> 22 467	<u>35 927</u> 22 702

212-101-0301		3	1	2400	<u>30 583</u> 21 817	<u>24 544</u> 21 817	<u>26 429</u> 21 817	<u>40 760</u> 21 817	<u>34 783</u> 21 817	<u>40 760</u> 21 817
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 623</u> 22 034	<u>24 972</u> 22 034	<u>27 430</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>34 975</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 848</u> 22 255	<u>25 197</u> 22 255	<u>27 654</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>35 199</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 189</u> 22 589	<u>25 538</u> 22 589	<u>27 995</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>35 540</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 535</u> 22 928	<u>25 883</u> 22 928	<u>28 341</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>35 886</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 885</u> 23 272	<u>26 234</u> 23 272	<u>28 692</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>36 237</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 848</u> 22 255	<u>25 197</u> 22 255	<u>27 654</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>35 199</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 076</u> 22 478	<u>25 425</u> 22 478	<u>27 883</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>35 427</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 419</u> 22 815	<u>25 768</u> 22 815	<u>28 226</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>35 771</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 769</u> 23 157	<u>26 118</u> 23 157	<u>28 575</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>36 120</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 123</u> 23 505	<u>26 472</u> 23 505	<u>28 930</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>36 474</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 076</u> 22 478	<u>25 425</u> 22 478	<u>27 883</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>35 427</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 304</u> 22 702	<u>25 653</u> 22 702	<u>28 111</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>35 655</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702

212-101-0301		3	1	2400	<u>40 760</u> 21 817	<u>37 500</u> 21 817
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>40 982</u> 22 034	<u>37 692</u> 22 034
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>41 206</u> 22 255	<u>37 916</u> 22 255
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>41 548</u> 22 589	<u>38 257</u> 22 589
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>41 893</u> 22 928	<u>38 603</u> 22 928
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>42 244</u> 23 272	<u>38 954</u> 23 272
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>41 206</u> 22 255	<u>37 916</u> 22 255
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>41 435</u> 22 478	<u>38 145</u> 22 478
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>41 778</u> 22 815	<u>38 488</u> 22 815
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>42 128</u> 23 157	<u>38 837</u> 23 157
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>42 482</u> 23 505	<u>39 192</u> 23 505
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>41 435</u> 22 478	<u>38 145</u> 22 478
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>41 663</u> 22 702	<u>38 373</u> 22 702

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 585</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>28 988</u> 23 043	<u>31 094</u> 22 805	<u>36 275</u> 23 043
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 937</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>29 340</u> 23 388	<u>31 442</u> 23 146	<u>36 627</u> 23 388
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>29 697</u> 23 739	<u>31 797</u> 23 493	<u>36 985</u> 23 739
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>28 639</u> 22 702	<u>30 750</u> 22 467	<u>35 927</u> 22 702
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 468</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>28 871</u> 22 929	<u>30 979</u> 22 691	<u>36 159</u> 22 929
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 819</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>29 222</u> 23 273	<u>31 326</u> 23 032	<u>36 510</u> 23 273
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 176</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>29 578</u> 23 623	<u>31 679</u> 23 378	<u>36 866</u> 23 623
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 537</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>29 940</u> 23 977	<u>32 037</u> 23 728	<u>37 228</u> 23 977
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 438</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>29 632</u> 23 504	<u>31 532</u> 23 233	<u>36 836</u> 23 504
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 294</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>29 697</u> 23 739	<u>31 769</u> 23 466	<u>37 075</u> 23 739
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 535</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>29 938</u> 23 975	<u>32 007</u> 23 700	<u>37 316</u> 23 975
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>30 306</u> 24 335	<u>32 370</u> 24 056	<u>37 684</u> 24 335



212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 652</u> 23 043	<u>26 001</u> 23 043	<u>28 459</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>36 004</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 004</u> 23 388	<u>26 353</u> 23 388	<u>28 811</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>36 355</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 739	<u>26 711</u> 23 739	<u>29 169</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>36 713</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 304</u> 22 702	<u>25 653</u> 22 702	<u>28 111</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>35 655</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 536</u> 22 929	<u>25 885</u> 22 929	<u>28 342</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>35 887</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 887</u> 23 273	<u>26 235</u> 23 273	<u>28 693</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>36 238</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 243</u> 23 623	<u>26 592</u> 23 623	<u>29 050</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>36 594</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 605</u> 23 977	<u>26 953</u> 23 977	<u>29 411</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>36 956</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 801</u> 23 504	<u>26 554</u> 23 504	<u>28 816</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>36 474</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 452</u> 23 739	<u>26 710</u> 23 739	<u>29 168</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>36 713</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 693</u> 23 975	<u>26 952</u> 23 975	<u>29 409</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>36 954</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>34 061</u> 24 335	<u>27 319</u> 24 335	<u>29 777</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>37 322</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>42 011</u> 23 043	<u>38 721</u> 23 043
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>42 363</u> 23 388	<u>39 073</u> 23 388
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>42 721</u> 23 739	<u>39 431</u> 23 739
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>41 663</u> 22 702	<u>38 373</u> 22 702
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>41 895</u> 22 929	<u>38 604</u> 22 929
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>42 245</u> 23 273	<u>38 955</u> 23 273
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>42 602</u> 23 623	<u>39 312</u> 23 623
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>42 963</u> 23 977	<u>39 673</u> 23 977
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>42 481</u> 23 504	<u>39 191</u> 23 504
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>42 720</u> 23 739	<u>39 430</u> 23 739
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>42 961</u> 23 975	<u>39 671</u> 23 975
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>43 329</u> 24 335	<u>40 039</u> 24 335

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 275</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>30 678</u> 24 700	<u>32 738</u> 24 416	<u>38 056</u> 24 700
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 653</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>31 055</u> 25 070	<u>33 112</u> 24 782	<u>38 434</u> 25 070
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 535</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>29 938</u> 23 975	<u>32 007</u> 23 700	<u>37 316</u> 23 975
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>30 183</u> 24 215	<u>32 249</u> 23 937	<u>37 561</u> 24 215
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>30 554</u> 24 579	<u>32 616</u> 24 296	<u>37 932</u> 24 579
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 527</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>30 930</u> 24 948	<u>32 988</u> 24 661	<u>38 308</u> 24 948
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 908</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>31 311</u> 25 321	<u>33 364</u> 25 030	<u>38 689</u> 25 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>30 183</u> 24 215	<u>32 249</u> 23 937	<u>37 561</u> 24 215
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>30 430</u> 24 457	<u>32 493</u> 24 176	<u>37 808</u> 24 457
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 401</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>30 804</u> 24 824	<u>32 863</u> 24 539	<u>38 182</u> 24 824
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 781</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>31 184</u> 25 196	<u>33 239</u> 24 907	<u>38 562</u> 25 196
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 167</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>31 569</u> 25 574	<u>33 620</u> 25 280	<u>38 948</u> 25 574
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>30 430</u> 24 457	<u>32 493</u> 24 176	<u>37 808</u> 24 457

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 433</u> 24 700	<u>27 691</u> 24 700	<u>30 149</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>37 694</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 811</u> 25 070	<u>28 069</u> 25 070	<u>30 527</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>38 071</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 693</u> 23 975	<u>26 952</u> 23 975	<u>29 409</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>36 954</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 938</u> 24 215	<u>27 196</u> 24 215	<u>29 654</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>37 199</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 309</u> 24 579	<u>27 567</u> 24 579	<u>30 025</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>37 570</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 685</u> 24 948	<u>27 944</u> 24 948	<u>30 401</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>37 946</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>35 066</u> 25 321	<u>28 325</u> 25 321	<u>30 782</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>38 327</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 938</u> 24 215	<u>27 196</u> 24 215	<u>29 654</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>37 199</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 457	<u>27 443</u> 24 457	<u>29 901</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>37 446</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 559</u> 24 824	<u>27 817</u> 24 824	<u>30 275</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>37 820</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 939</u> 25 196	<u>28 197</u> 25 196	<u>30 655</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>38 200</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>35 325</u> 25 574	<u>28 583</u> 25 574	<u>31 041</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>38 585</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 457	<u>27 443</u> 24 457	<u>29 901</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>37 446</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>43 701</u> 24 700	<u>40 411</u> 24 700
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>44 079</u> 25 070	<u>40 789</u> 25 070
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>42 961</u> 23 975	<u>39 671</u> 23 975
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>43 206</u> 24 215	<u>39 916</u> 24 215
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>43 577</u> 24 579	<u>40 287</u> 24 579
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>43 954</u> 24 948	<u>40 663</u> 24 948
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>44 335</u> 25 321	<u>41 044</u> 25 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>43 206</u> 24 215	<u>39 916</u> 24 215
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>43 453</u> 24 457	<u>40 163</u> 24 457
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>43 827</u> 24 824	<u>40 537</u> 24 824
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>44 207</u> 25 196	<u>40 917</u> 25 196
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>44 593</u> 25 574	<u>41 303</u> 25 574
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>43 453</u> 24 457	<u>40 163</u> 24 457

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 277</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>30 680</u> 24 702	<u>32 740</u> 24 418	<u>38 058</u> 24 702
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 655</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>31 058</u> 25 073	<u>33 114</u> 24 784	<u>38 436</u> 25 073
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>31 441</u> 25 448	<u>33 493</u> 25 156	<u>38 819</u> 25 448
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 428</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>31 831</u> 25 831	<u>33 878</u> 25 534	<u>39 209</u> 25 831
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 934</u> 23 385	<u>42 360</u> 23 385	<u>42 360</u> 23 385	<u>29 434</u> 23 385	<u>31 393</u> 23 001	<u>36 624</u> 23 385
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 619	<u>42 599</u> 23 619	<u>42 599</u> 23 619	<u>29 673</u> 23 619	<u>31 628</u> 23 232	<u>36 863</u> 23 619
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 413</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>29 913</u> 23 855	<u>31 864</u> 23 463	<u>37 103</u> 23 855
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 778</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213	<u>30 278</u> 24 213	<u>32 223</u> 23 815	<u>37 468</u> 24 213
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 148</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576	<u>30 649</u> 24 576	<u>32 587</u> 24 172	<u>37 839</u> 24 576
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 524</u> 24 945	<u>43 950</u> 24 945	<u>43 950</u> 24 945	<u>31 025</u> 24 945	<u>32 957</u> 24 535	<u>38 215</u> 24 945
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 413</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>29 913</u> 23 855	<u>31 864</u> 23 463	<u>37 103</u> 23 855
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>30 157</u> 24 093	<u>32 103</u> 23 698	<u>37 346</u> 24 093

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 435</u> 24 702	<u>27 693</u> 24 702	<u>30 151</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>37 696</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 813</u> 25 073	<u>28 071</u> 25 073	<u>30 529</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>38 074</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>35 196</u> 25 448	<u>28 454</u> 25 448	<u>30 912</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>38 457</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 586</u> 25 831	<u>28 844</u> 25 831	<u>31 302</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>38 847</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 001</u> 23 385	<u>26 252</u> 23 385	<u>28 808</u> 23 385	<u>42 313</u> 23 340	<u>36 352</u> 23 385	<u>42 360</u> 23 385
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>33 240</u> 23 619	<u>26 491</u> 23 619	<u>29 046</u> 23 619	<u>42 552</u> 23 574	<u>36 591</u> 23 619	<u>42 599</u> 23 619
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 480</u> 23 855	<u>26 731</u> 23 855	<u>29 287</u> 23 855	<u>42 792</u> 23 808	<u>36 831</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 845</u> 24 213	<u>27 096</u> 24 213	<u>29 652</u> 24 213	<u>43 156</u> 24 166	<u>37 196</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 216</u> 24 576	<u>27 466</u> 24 576	<u>30 022</u> 24 576	<u>43 526</u> 24 528	<u>37 567</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 945	<u>27 843</u> 24 945	<u>30 398</u> 24 945	<u>43 901</u> 24 896	<u>37 943</u> 24 945	<u>43 950</u> 24 945
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 480</u> 23 855	<u>26 731</u> 23 855	<u>29 287</u> 23 855	<u>42 792</u> 23 808	<u>36 831</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 723</u> 24 093	<u>26 974</u> 24 093	<u>29 530</u> 24 093	<u>43 034</u> 24 047	<u>37 075</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>43 703</u> 24 702	<u>40 413</u> 24 702
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>44 081</u> 25 073	<u>40 791</u> 25 073
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>44 464</u> 25 448	<u>41 174</u> 25 448
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>44 854</u> 25 831	<u>41 564</u> 25 831
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>42 360</u> 23 385	<u>39 070</u> 23 385
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>42 599</u> 23 619	<u>39 308</u> 23 619
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>42 839</u> 23 855	<u>39 549</u> 23 855
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>43 204</u> 24 213	<u>39 914</u> 24 213
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>43 574</u> 24 576	<u>40 284</u> 24 576
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>43 950</u> 24 945	<u>40 660</u> 24 945
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>42 839</u> 23 855	<u>39 549</u> 23 855
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>43 082</u> 24 093	<u>39 792</u> 24 093



212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 025</u> 24 455	<u>43 451</u> 24 455	<u>43 451</u> 24 455	<u>30 526</u> 24 455	<u>32 467</u> 24 054	<u>37 716</u> 24 455
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 399</u> 24 822	<u>43 825</u> 24 822	<u>43 825</u> 24 822	<u>30 900</u> 24 822	<u>32 834</u> 24 415	<u>38 090</u> 24 822
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 779</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194	<u>31 279</u> 25 194	<u>33 208</u> 24 781	<u>38 469</u> 25 194
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>30 157</u> 24 093	<u>32 103</u> 23 698	<u>37 346</u> 24 093
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>30 403</u> 24 335	<u>32 346</u> 23 936	<u>37 593</u> 24 335
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>30 775</u> 24 699	<u>32 711</u> 24 294	<u>37 965</u> 24 699
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 653</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>31 153</u> 25 070	<u>33 084</u> 24 659	<u>38 343</u> 25 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 036</u> 25 447	<u>44 463</u> 25 447	<u>44 463</u> 25 447	<u>31 537</u> 25 447	<u>33 461</u> 25 029	<u>38 727</u> 25 447
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>30 403</u> 24 335	<u>32 346</u> 23 936	<u>37 593</u> 24 335
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 150</u> 24 578	<u>43 576</u> 24 578	<u>43 576</u> 24 578	<u>30 651</u> 24 578	<u>32 590</u> 24 175	<u>37 841</u> 24 578
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 526</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>31 027</u> 24 947	<u>32 960</u> 24 537	<u>38 217</u> 24 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 908</u> 25 321	<u>44 334</u> 25 321	<u>44 334</u> 25 321	<u>31 409</u> 25 321	<u>33 335</u> 24 905	<u>38 599</u> 25 321
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 295</u> 25 700	<u>44 721</u> 25 700	<u>44 721</u> 25 700	<u>31 796</u> 25 700	<u>33 716</u> 25 279	<u>38 986</u> 25 700

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 093</u> 24 455	<u>27 344</u> 24 455	<u>29 899</u> 24 455	<u>43 403</u> 24 408	<u>37 444</u> 24 455	<u>43 451</u> 24 455
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 467</u> 24 822	<u>27 718</u> 24 822	<u>30 273</u> 24 822	<u>43 776</u> 24 774	<u>37 818</u> 24 822	<u>43 825</u> 24 822
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 846</u> 25 194	<u>28 097</u> 25 194	<u>30 653</u> 25 194	<u>44 155</u> 25 145	<u>38 197</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 723</u> 24 093	<u>26 974</u> 24 093	<u>29 530</u> 24 093	<u>43 034</u> 24 047	<u>37 075</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 970</u> 24 335	<u>27 221</u> 24 335	<u>29 777</u> 24 335	<u>43 281</u> 24 288	<u>37 321</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 342</u> 24 699	<u>27 593</u> 24 699	<u>30 148</u> 24 699	<u>43 652</u> 24 652	<u>37 693</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 720</u> 25 070	<u>27 971</u> 25 070	<u>30 527</u> 25 070	<u>44 029</u> 25 022	<u>38 071</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 104</u> 25 447	<u>28 355</u> 25 447	<u>30 910</u> 25 447	<u>44 412</u> 25 397	<u>38 455</u> 25 447	<u>44 463</u> 25 447
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 970</u> 24 335	<u>27 221</u> 24 335	<u>29 777</u> 24 335	<u>43 281</u> 24 288	<u>37 321</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 218</u> 24 578	<u>27 469</u> 24 578	<u>30 024</u> 24 578	<u>43 528</u> 24 530	<u>37 569</u> 24 578	<u>43 576</u> 24 578
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 594</u> 24 947	<u>27 845</u> 24 947	<u>30 400</u> 24 947	<u>43 903</u> 24 898	<u>37 945</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 976</u> 25 321	<u>28 226</u> 25 321	<u>30 782</u> 25 321	<u>44 284</u> 25 272	<u>38 327</u> 25 321	<u>44 334</u> 25 321
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 25 700	<u>28 614</u> 25 700	<u>31 169</u> 25 700	<u>44 671</u> 25 651	<u>38 714</u> 25 700	<u>44 721</u> 25 700

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>43 451</u> 24 455	<u>40 161</u> 24 455
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>43 825</u> 24 822	<u>40 535</u> 24 822
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>44 205</u> 25 194	<u>40 915</u> 25 194
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>43 082</u> 24 093	<u>39 792</u> 24 093
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>43 329</u> 24 335	<u>40 039</u> 24 335
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>43 700</u> 24 699	<u>40 410</u> 24 699
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>44 079</u> 25 070	<u>40 789</u> 25 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>44 463</u> 25 447	<u>41 172</u> 25 447
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>43 329</u> 24 335	<u>40 039</u> 24 335
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>43 576</u> 24 578	<u>40 286</u> 24 578
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>43 953</u> 24 947	<u>40 662</u> 24 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>44 334</u> 25 321	<u>41 044</u> 25 321
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>44 721</u> 25 700	<u>41 431</u> 25 700

212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 291</u> 24 604	<u>40 738</u> 24 604	<u>40 660</u> 24 604	<u>29 952</u> 24 604	<u>31 535</u> 24 378	<u>35 956</u> 24 604
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 427</u> 24 849	<u>43 853</u> 24 849	<u>43 853</u> 24 849	<u>30 829</u> 24 849	<u>32 948</u> 24 622	<u>38 117</u> 24 849
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 679</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>31 082</u> 25 096	<u>33 199</u> 24 868	<u>38 370</u> 25 096
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 063</u> 25 473	<u>44 490</u> 25 473	<u>44 490</u> 25 473	<u>31 466</u> 25 473	<u>33 579</u> 25 241	<u>38 754</u> 25 473
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 453</u> 25 855	<u>44 879</u> 25 855	<u>44 879</u> 25 855	<u>31 856</u> 25 855	<u>33 966</u> 25 620	<u>39 144</u> 25 855
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 849</u> 26 243	<u>45 275</u> 26 243	<u>45 275</u> 26 243	<u>32 252</u> 26 243	<u>34 358</u> 26 004	<u>39 539</u> 26 243
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 679</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>31 082</u> 25 096	<u>33 199</u> 24 868	<u>38 370</u> 25 096
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 935</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>31 338</u> 25 347	<u>33 452</u> 25 116	<u>38 625</u> 25 347
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 324</u> 25 728	<u>44 750</u> 25 728	<u>44 750</u> 25 728	<u>31 727</u> 25 728	<u>33 837</u> 25 494	<u>39 014</u> 25 728
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 717</u> 26 114	<u>45 143</u> 26 114	<u>45 143</u> 26 114	<u>32 120</u> 26 114	<u>34 227</u> 25 876	<u>39 407</u> 26 114
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 117</u> 26 506	<u>45 543</u> 26 506	<u>45 543</u> 26 506	<u>32 520</u> 26 506	<u>34 623</u> 26 264	<u>39 807</u> 26 506
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 935</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>31 338</u> 25 347	<u>33 452</u> 25 116	<u>38 625</u> 25 347

212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 426</u> 24 604	<u>27 387</u> 24 604	<u>29 272</u> 24 604	<u>43 182</u> 24 192	<u>37 626</u> 24 604	<u>43 603</u> 24 604
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 849	<u>27 843</u> 24 849	<u>30 301</u> 24 849	<u>43 428</u> 24 432	<u>37 845</u> 24 849	<u>43 853</u> 24 849
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 746</u> 25 096	<u>28 095</u> 25 096	<u>30 553</u> 25 096	<u>43 676</u> 24 676	<u>38 098</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 131</u> 25 473	<u>28 480</u> 25 473	<u>30 937</u> 25 473	<u>44 054</u> 25 046	<u>38 482</u> 25 473	<u>44 490</u> 25 473
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 521</u> 25 855	<u>28 870</u> 25 855	<u>31 327</u> 25 855	<u>44 438</u> 25 422	<u>38 872</u> 25 855	<u>44 879</u> 25 855
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 916</u> 26 243	<u>29 265</u> 26 243	<u>31 723</u> 26 243	<u>44 826</u> 25 803	<u>39 268</u> 26 243	<u>45 275</u> 26 243
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 746</u> 25 096	<u>28 095</u> 25 096	<u>30 553</u> 25 096	<u>43 676</u> 24 676	<u>38 098</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 002</u> 25 347	<u>28 351</u> 25 347	<u>30 809</u> 25 347	<u>43 928</u> 24 922	<u>38 354</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 391</u> 25 728	<u>28 740</u> 25 728	<u>31 198</u> 25 728	<u>44 310</u> 25 297	<u>38 742</u> 25 728	<u>44 750</u> 25 728
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 784</u> 26 114	<u>29 133</u> 26 114	<u>31 591</u> 26 114	<u>44 697</u> 25 676	<u>39 136</u> 26 114	<u>45 143</u> 26 114
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 184</u> 26 506	<u>29 533</u> 26 506	<u>31 991</u> 26 506	<u>45 090</u> 26 062	<u>39 536</u> 26 506	<u>45 543</u> 26 506
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 002</u> 25 347	<u>28 351</u> 25 347	<u>30 809</u> 25 347	<u>43 928</u> 24 922	<u>38 354</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347

212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>43 603</u> 24 604	<u>40 343</u> 24 604
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>43 853</u> 24 849	<u>40 563</u> 24 849
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>44 105</u> 25 096	<u>40 815</u> 25 096
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>44 490</u> 25 473	<u>41 199</u> 25 473
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>44 879</u> 25 855	<u>41 589</u> 25 855
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>45 275</u> 26 243	<u>41 985</u> 26 243
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>44 105</u> 25 096	<u>40 815</u> 25 096
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>44 361</u> 25 347	<u>41 071</u> 25 347
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>44 750</u> 25 728	<u>41 460</u> 25 728
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>45 143</u> 26 114	<u>41 853</u> 26 114
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>45 543</u> 26 506	<u>42 253</u> 26 506
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>44 361</u> 25 347	<u>41 071</u> 25 347

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>31 597</u> 25 601	<u>33 709</u> 25 368	<u>38 885</u> 25 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 585</u> 25 985	<u>45 011</u> 25 985	<u>45 011</u> 25 985	<u>31 988</u> 25 985	<u>34 096</u> 25 748	<u>39 276</u> 25 985
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 983</u> 26 375	<u>45 409</u> 26 375	<u>45 409</u> 26 375	<u>32 386</u> 26 375	<u>34 490</u> 26 134	<u>39 673</u> 26 375
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 771	<u>45 813</u> 26 771	<u>45 813</u> 26 771	<u>32 790</u> 26 771	<u>34 891</u> 26 527	<u>40 078</u> 26 771
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>31 597</u> 25 601	<u>33 709</u> 25 368	<u>38 885</u> 25 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 456</u> 25 858	<u>44 882</u> 25 858	<u>44 882</u> 25 858	<u>31 858</u> 25 858	<u>33 968</u> 25 622	<u>39 146</u> 25 858
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 26 245	<u>45 277</u> 26 245	<u>45 277</u> 26 245	<u>32 254</u> 26 245	<u>34 360</u> 26 006	<u>39 541</u> 26 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 252</u> 26 638	<u>45 678</u> 26 638	<u>45 678</u> 26 638	<u>32 655</u> 26 638	<u>34 757</u> 26 396	<u>39 942</u> 26 638
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 660</u> 27 038	<u>46 086</u> 27 038	<u>46 086</u> 27 038	<u>33 062</u> 27 038	<u>35 161</u> 26 792	<u>40 350</u> 27 038
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 239</u> 26 625	<u>45 665</u> 26 625	<u>45 665</u> 26 625	<u>32 641</u> 26 625	<u>34 744</u> 26 383	<u>39 929</u> 26 625
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 510</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>32 913</u> 26 892	<u>35 013</u> 26 646	<u>40 201</u> 26 892
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 921</u> 27 294	<u>46 347</u> 27 294	<u>46 347</u> 27 294	<u>33 324</u> 27 294	<u>35 420</u> 27 046	<u>40 612</u> 27 294
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 339</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>33 741</u> 27 704	<u>35 834</u> 27 451	<u>41 029</u> 27 704

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 262</u> 25 601	<u>28 610</u> 25 601	<u>31 068</u> 25 601	<u>44 183</u> 25 172	<u>38 613</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 653</u> 25 985	<u>29 001</u> 25 985	<u>31 459</u> 25 985	<u>44 567</u> 25 549	<u>39 004</u> 25 985	<u>45 011</u> 25 985
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>36 050</u> 26 375	<u>29 399</u> 26 375	<u>31 857</u> 26 375	<u>44 958</u> 25 933	<u>39 402</u> 26 375	<u>45 409</u> 26 375
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 455</u> 26 771	<u>29 803</u> 26 771	<u>32 261</u> 26 771	<u>45 356</u> 26 322	<u>39 806</u> 26 771	<u>45 813</u> 26 771
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 262</u> 25 601	<u>28 610</u> 25 601	<u>31 068</u> 25 601	<u>44 183</u> 25 172	<u>38 613</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 523</u> 25 858	<u>28 872</u> 25 858	<u>31 330</u> 25 858	<u>44 440</u> 25 424	<u>38 874</u> 25 858	<u>44 882</u> 25 858
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 918</u> 26 245	<u>29 267</u> 26 245	<u>31 725</u> 26 245	<u>44 829</u> 25 806	<u>39 270</u> 26 245	<u>45 277</u> 26 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 319</u> 26 638	<u>29 668</u> 26 638	<u>32 126</u> 26 638	<u>45 223</u> 26 192	<u>39 671</u> 26 638	<u>45 678</u> 26 638
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 727</u> 27 038	<u>30 076</u> 27 038	<u>32 534</u> 27 038	<u>45 624</u> 26 585	<u>40 078</u> 27 038	<u>46 086</u> 27 038
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 306</u> 26 625	<u>29 655</u> 26 625	<u>32 113</u> 26 625	<u>45 210</u> 26 179	<u>39 657</u> 26 625	<u>45 665</u> 26 625
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 892	<u>29 926</u> 26 892	<u>32 384</u> 26 892	<u>45 477</u> 26 441	<u>39 929</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 989</u> 27 294	<u>30 337</u> 27 294	<u>32 795</u> 27 294	<u>45 881</u> 26 837	<u>40 340</u> 27 294	<u>46 347</u> 27 294
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 406</u> 27 704	<u>30 755</u> 27 704	<u>33 213</u> 27 704	<u>46 291</u> 27 240	<u>40 757</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704



212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>44 620</u> 25 601	<u>41 330</u> 25 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>45 011</u> 25 985	<u>41 721</u> 25 985
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>45 409</u> 26 375	<u>42 119</u> 26 375
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>45 813</u> 26 771	<u>42 523</u> 26 771
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>44 620</u> 25 601	<u>41 330</u> 25 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>44 882</u> 25 858	<u>41 592</u> 25 858
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>45 277</u> 26 245	<u>41 987</u> 26 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>45 678</u> 26 638	<u>42 388</u> 26 638
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>46 086</u> 27 038	<u>42 796</u> 27 038
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>45 665</u> 26 625	<u>42 375</u> 26 625
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>45 936</u> 26 892	<u>42 646</u> 26 892
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>46 347</u> 27 294	<u>43 057</u> 27 294
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>46 765</u> 27 704	<u>43 475</u> 27 704

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 763</u> 28 120	<u>47 189</u> 28 120	<u>47 189</u> 28 120	<u>34 166</u> 28 120	<u>36 254</u> 27 863	<u>41 453</u> 28 120
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 950</u> 26 232	<u>42 398</u> 26 232	<u>42 320</u> 26 232	<u>31 612</u> 26 232	<u>33 195</u> 26 006	<u>37 615</u> 26 232
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 105</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>32 508</u> 26 494	<u>34 625</u> 26 266	<u>39 795</u> 26 494
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 510</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>32 913</u> 26 892	<u>35 027</u> 26 660	<u>40 201</u> 26 892
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 921</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>33 324</u> 27 295	<u>35 434</u> 27 059	<u>40 612</u> 27 295
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 339</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>33 742</u> 27 704	<u>35 848</u> 27 466	<u>41 030</u> 27 704
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 105</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>32 508</u> 26 494	<u>34 625</u> 26 266	<u>39 795</u> 26 494
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 375</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>32 778</u> 26 759	<u>34 893</u> 26 529	<u>40 066</u> 26 759
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 784</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>33 187</u> 27 160	<u>35 298</u> 26 926	<u>40 474</u> 27 160
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 200</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>33 602</u> 27 568	<u>35 710</u> 27 330	<u>40 890</u> 27 568
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 622</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>34 025</u> 27 982	<u>36 129</u> 27 740	<u>41 313</u> 27 982
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 375</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>32 778</u> 26 759	<u>34 893</u> 26 529	<u>40 066</u> 26 759

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 830</u> 28 120	<u>31 179</u> 28 120	<u>33 637</u> 28 120	<u>46 708</u> 27 649	<u>41 182</u> 28 120	<u>47 189</u> 28 120
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 086</u> 26 232	<u>29 047</u> 26 232	<u>30 932</u> 26 232	<u>45 263</u> 26 232	<u>39 286</u> 26 232	<u>45 263</u> 26 232
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>36 172</u> 26 494	<u>29 521</u> 26 494	<u>31 979</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>39 524</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 892	<u>29 927</u> 26 892	<u>32 384</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>39 929</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 989</u> 27 295	<u>30 338</u> 27 295	<u>32 795</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>40 340</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>37 407</u> 27 704	<u>30 756</u> 27 704	<u>33 213</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>40 758</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>36 172</u> 26 494	<u>29 521</u> 26 494	<u>31 979</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>39 524</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 443</u> 26 759	<u>29 791</u> 26 759	<u>32 249</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>39 794</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 851</u> 27 160	<u>30 200</u> 27 160	<u>32 658</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>40 203</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>37 267</u> 27 568	<u>30 616</u> 27 568	<u>33 074</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>40 618</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 689</u> 27 982	<u>31 038</u> 27 982	<u>33 496</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>41 041</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 443</u> 26 759	<u>29 791</u> 26 759	<u>32 249</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>39 794</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>47 189</u> 28 120	<u>43 899</u> 28 120
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>45 263</u> 26 232	<u>42 003</u> 26 232
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>45 531</u> 26 494	<u>42 241</u> 26 494
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>45 936</u> 26 892	<u>42 646</u> 26 892
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>46 348</u> 27 295	<u>43 057</u> 27 295
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>46 765</u> 27 704	<u>43 475</u> 27 704
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>45 531</u> 26 494	<u>42 241</u> 26 494
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>45 801</u> 26 759	<u>42 511</u> 26 759
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>46 210</u> 27 160	<u>42 920</u> 27 160
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>46 626</u> 27 568	<u>43 336</u> 27 568
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>47 048</u> 27 982	<u>43 758</u> 27 982
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>45 801</u> 26 759	<u>42 511</u> 26 759

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 648</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>33 051</u> 27 026	<u>35 163</u> 26 793	<u>40 338</u> 27 026
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 061</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>33 464</u> 27 432	<u>35 573</u> 27 195	<u>40 752</u> 27 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 481</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>33 884</u> 27 844	<u>35 989</u> 27 604	<u>41 172</u> 27 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 907</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>34 310</u> 28 261	<u>36 411</u> 28 017	<u>41 598</u> 28 261
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 467</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>33 869</u> 27 829	<u>35 975</u> 27 589	<u>41 157</u> 27 829
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>34 153</u> 28 107	<u>36 256</u> 27 865	<u>41 441</u> 28 107
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 181</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>34 584</u> 28 529	<u>36 683</u> 28 283	<u>41 871</u> 28 529
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 617</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>35 020</u> 28 957	<u>37 115</u> 28 707	<u>42 307</u> 28 957
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 060</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>35 462</u> 29 391	<u>37 554</u> 29 138	<u>42 750</u> 29 391
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 272</u> 27 527	<u>43 720</u> 27 527	<u>43 641</u> 27 527	<u>32 934</u> 27 527	<u>34 516</u> 27 301	<u>38 937</u> 27 527
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>33 840</u> 27 801	<u>35 957</u> 27 572	<u>41 128</u> 27 801
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 863</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>34 265</u> 28 218	<u>36 379</u> 27 985	<u>41 553</u> 28 218

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 715</u> 27 026	<u>30 064</u> 27 026	<u>32 522</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>40 066</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>37 129</u> 27 432	<u>30 477</u> 27 432	<u>32 935</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>40 480</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 549</u> 27 844	<u>30 897</u> 27 844	<u>33 355</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>40 900</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 975</u> 28 261	<u>31 323</u> 28 261	<u>33 781</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>41 326</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 534</u> 27 829	<u>30 883</u> 27 829	<u>33 341</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>40 885</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 818</u> 28 107	<u>31 167</u> 28 107	<u>33 624</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>41 169</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>38 248</u> 28 529	<u>31 597</u> 28 529	<u>34 055</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>41 600</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>38 684</u> 28 957	<u>32 033</u> 28 957	<u>34 491</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>42 036</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>39 127</u> 29 391	<u>32 476</u> 29 391	<u>34 934</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>42 478</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 408</u> 27 527	<u>30 368</u> 27 527	<u>32 253</u> 27 527	<u>46 585</u> 27 527	<u>40 608</u> 27 527	<u>46 585</u> 27 527
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 505</u> 27 801	<u>30 854</u> 27 801	<u>33 312</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>40 856</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 930</u> 28 218	<u>31 279</u> 28 218	<u>33 737</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>41 281</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>46 074</u> 27 026	<u>42 784</u> 27 026
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>46 487</u> 27 432	<u>43 197</u> 27 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>46 907</u> 27 844	<u>43 617</u> 27 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>47 333</u> 28 261	<u>44 043</u> 28 261
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>46 893</u> 27 829	<u>43 603</u> 27 829
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>47 177</u> 28 107	<u>43 886</u> 28 107
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>47 607</u> 28 529	<u>44 317</u> 28 529
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>48 043</u> 28 957	<u>44 753</u> 28 957
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>48 486</u> 29 391	<u>45 196</u> 29 391
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>46 585</u> 27 527	<u>43 325</u> 27 527
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>46 864</u> 27 801	<u>43 574</u> 27 801
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>47 289</u> 28 218	<u>43 999</u> 28 218

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 295</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>34 697</u> 28 641	<u>36 807</u> 28 405	<u>41 985</u> 28 641
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 733</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>35 136</u> 29 071	<u>37 242</u> 28 832	<u>42 424</u> 29 071
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 438</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>33 840</u> 27 801	<u>35 957</u> 27 572	<u>41 128</u> 27 801
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>34 124</u> 28 079	<u>36 239</u> 27 848	<u>41 412</u> 28 079
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 151</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>34 554</u> 28 501	<u>36 665</u> 28 266	<u>41 842</u> 28 501
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 587</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>34 989</u> 28 927	<u>37 096</u> 28 689	<u>42 277</u> 28 927
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 030</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>35 432</u> 29 362	<u>37 536</u> 29 120	<u>42 720</u> 29 362
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>34 124</u> 28 079	<u>36 239</u> 27 848	<u>41 412</u> 28 079
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>34 411</u> 28 360	<u>36 523</u> 28 127	<u>41 699</u> 28 360
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 441</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>34 844</u> 28 785	<u>36 952</u> 28 548	<u>42 132</u> 28 785
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 882</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>35 285</u> 29 217	<u>37 389</u> 28 976	<u>42 572</u> 29 217
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 328</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>35 731</u> 29 655	<u>37 832</u> 29 410	<u>43 019</u> 29 655
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 867</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>35 270</u> 29 202	<u>37 375</u> 28 962	<u>42 558</u> 29 202



212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>38 362</u> 28 641	<u>31 711</u> 28 641	<u>34 168</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>41 713</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 801</u> 29 071	<u>32 149</u> 29 071	<u>34 607</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>42 152</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 505</u> 27 801	<u>30 854</u> 27 801	<u>33 312</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>40 856</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 28 079	<u>31 138</u> 28 079	<u>33 596</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>41 140</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>38 219</u> 28 501	<u>31 568</u> 28 501	<u>34 025</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>41 570</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 654</u> 28 927	<u>32 003</u> 28 927	<u>34 461</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>42 005</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>39 097</u> 29 362	<u>32 446</u> 29 362	<u>34 904</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>42 448</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 789</u> 28 079	<u>31 138</u> 28 079	<u>33 596</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>41 140</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>38 076</u> 28 360	<u>31 424</u> 28 360	<u>33 882</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>41 427</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>38 508</u> 28 785	<u>31 857</u> 28 785	<u>34 315</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>41 860</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 949</u> 29 217	<u>32 298</u> 29 217	<u>34 756</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>42 301</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>39 396</u> 29 655	<u>32 745</u> 29 655	<u>35 202</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>42 747</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 935</u> 29 202	<u>32 283</u> 29 202	<u>34 741</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>42 286</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>47 721</u> 28 641	<u>44 431</u> 28 641
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>48 159</u> 29 071	<u>44 869</u> 29 071
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>46 864</u> 27 801	<u>43 574</u> 27 801
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>47 148</u> 28 079	<u>43 858</u> 28 079
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>47 577</u> 28 501	<u>44 287</u> 28 501
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>48 013</u> 28 927	<u>44 723</u> 28 927
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>48 456</u> 29 362	<u>45 166</u> 29 362
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>47 148</u> 28 079	<u>43 858</u> 28 079
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>47 434</u> 28 360	<u>44 144</u> 28 360
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>47 867</u> 28 785	<u>44 577</u> 28 785
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>48 308</u> 29 217	<u>45 018</u> 29 217
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>48 755</u> 29 655	<u>45 464</u> 29 655
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>48 293</u> 29 202	<u>45 003</u> 29 202

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 165</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>35 568</u> 29 494	<u>37 670</u> 29 251	<u>42 855</u> 29 494
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 616</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>36 019</u> 29 936	<u>38 117</u> 29 690	<u>43 306</u> 29 936
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 074</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>36 476</u> 30 385	<u>38 571</u> 30 135	<u>43 764</u> 30 385
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 539</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>36 942</u> 30 842	<u>39 033</u> 30 588	<u>44 230</u> 30 842
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 870</u> 29 094	<u>45 318</u> 29 094	<u>45 240</u> 29 094	<u>34 532</u> 29 094	<u>36 115</u> 28 868	<u>40 535</u> 29 094
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 200</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>35 603</u> 29 529	<u>37 720</u> 29 300	<u>42 891</u> 29 529
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 652</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>36 055</u> 29 972	<u>38 169</u> 29 740	<u>43 343</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>36 513</u> 30 421	<u>38 623</u> 30 185	<u>43 801</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 052</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>35 455</u> 29 384	<u>37 573</u> 29 156	<u>42 742</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>35 905</u> 29 825	<u>38 019</u> 29 594	<u>43 192</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 958</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>36 361</u> 30 272	<u>38 472</u> 30 038	<u>43 649</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>36 823</u> 30 725	<u>38 931</u> 30 487	<u>44 111</u> 30 725

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>39 232</u> 29 494	<u>32 581</u> 29 494	<u>35 039</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>42 584</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 683</u> 29 936	<u>33 032</u> 29 936	<u>35 490</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>43 035</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>40 141</u> 30 385	<u>33 490</u> 30 385	<u>35 948</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>43 492</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 607</u> 30 842	<u>33 956</u> 30 842	<u>36 413</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>43 958</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 006</u> 29 094	<u>31 967</u> 29 094	<u>33 852</u> 29 094	<u>48 183</u> 29 094	<u>42 206</u> 29 094	<u>48 183</u> 29 094
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>39 268</u> 29 529	<u>32 617</u> 29 529	<u>35 074</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>42 619</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 720</u> 29 972	<u>33 069</u> 29 972	<u>35 526</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>43 071</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>40 178</u> 30 421	<u>33 526</u> 30 421	<u>35 984</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>43 529</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 119</u> 29 384	<u>32 468</u> 29 384	<u>34 926</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>42 471</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 569</u> 29 825	<u>32 918</u> 29 825	<u>35 376</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>42 921</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>40 026</u> 30 272	<u>33 375</u> 30 272	<u>35 832</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>43 377</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 488</u> 30 725	<u>33 837</u> 30 725	<u>36 295</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>43 839</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>48 591</u> 29 494	<u>45 301</u> 29 494
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>49 042</u> 29 936	<u>45 752</u> 29 936
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>49 500</u> 30 385	<u>46 210</u> 30 385
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>49 965</u> 30 842	<u>46 675</u> 30 842
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>48 183</u> 29 094	<u>44 923</u> 29 094
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>48 627</u> 29 529	<u>45 336</u> 29 529
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>49 079</u> 29 972	<u>45 788</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>49 536</u> 30 421	<u>46 246</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>48 478</u> 29 384	<u>45 188</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>48 928</u> 29 825	<u>45 638</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>49 384</u> 30 272	<u>46 094</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>49 847</u> 30 725	<u>46 557</u> 30 725

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 251</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>36 653</u> 30 559	<u>38 762</u> 30 322	<u>43 941</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>37 121</u> 31 017	<u>39 226</u> 30 777	<u>44 409</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 193</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>37 596</u> 31 483	<u>39 697</u> 31 239	<u>44 884</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>38 077</u> 31 955	<u>40 175</u> 31 707	<u>45 365</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 546</u> 29 868	<u>48 972</u> 29 868	<u>48 972</u> 29 868	<u>36 047</u> 29 868	<u>37 897</u> 29 378	<u>43 237</u> 29 868
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 003</u> 30 316	<u>49 429</u> 30 316	<u>49 429</u> 30 316	<u>36 504</u> 30 316	<u>38 346</u> 29 819	<u>43 694</u> 30 316
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 467</u> 30 771	<u>49 893</u> 30 771	<u>49 893</u> 30 771	<u>36 967</u> 30 771	<u>38 802</u> 30 265	<u>44 157</u> 30 771
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 938</u> 31 233	<u>50 364</u> 31 233	<u>50 364</u> 31 233	<u>37 439</u> 31 233	<u>39 266</u> 30 720	<u>44 628</u> 31 233
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 851</u> 30 166	<u>49 277</u> 30 166	<u>49 277</u> 30 166	<u>36 351</u> 30 166	<u>38 196</u> 29 671	<u>43 541</u> 30 166
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 313</u> 30 620	<u>49 739</u> 30 620	<u>49 739</u> 30 620	<u>36 814</u> 30 620	<u>38 651</u> 30 117	<u>44 003</u> 30 620
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 781</u> 31 079	<u>50 207</u> 31 079	<u>50 207</u> 31 079	<u>37 282</u> 31 079	<u>39 111</u> 30 568	<u>44 471</u> 31 079
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 545	<u>50 683</u> 31 545	<u>50 683</u> 31 545	<u>37 757</u> 31 545	<u>39 579</u> 31 027	<u>44 947</u> 31 545

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 318</u> 30 559	<u>33 667</u> 30 559	<u>36 125</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>43 669</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 786</u> 31 017	<u>34 135</u> 31 017	<u>36 593</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>44 137</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>41 261</u> 31 483	<u>34 609</u> 31 483	<u>37 067</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>44 612</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 742</u> 31 955	<u>35 091</u> 31 955	<u>37 549</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>45 093</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 614</u> 29 868	<u>32 865</u> 29 868	<u>35 420</u> 29 868	<u>48 913</u> 29 810	<u>42 965</u> 29 868	<u>48 972</u> 29 868
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>40 071</u> 30 316	<u>33 321</u> 30 316	<u>35 877</u> 30 316	<u>49 369</u> 30 257	<u>43 422</u> 30 316	<u>49 429</u> 30 316
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 534</u> 30 771	<u>33 785</u> 30 771	<u>36 341</u> 30 771	<u>49 832</u> 30 711	<u>43 885</u> 30 771	<u>49 893</u> 30 771
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 005</u> 31 233	<u>34 256</u> 31 233	<u>36 812</u> 31 233	<u>50 302</u> 31 172	<u>44 357</u> 31 233	<u>50 364</u> 31 233
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 918</u> 30 166	<u>33 169</u> 30 166	<u>35 725</u> 30 166	<u>49 217</u> 30 108	<u>43 269</u> 30 166	<u>49 277</u> 30 166
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 380</u> 30 620	<u>33 631</u> 30 620	<u>36 187</u> 30 620	<u>49 679</u> 30 560	<u>43 732</u> 30 620	<u>49 739</u> 30 620
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 848</u> 31 079	<u>34 099</u> 31 079	<u>36 655</u> 31 079	<u>50 146</u> 31 018	<u>44 200</u> 31 079	<u>50 207</u> 31 079
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 324</u> 31 545	<u>34 575</u> 31 545	<u>37 131</u> 31 545	<u>50 620</u> 31 484	<u>44 675</u> 31 545	<u>50 683</u> 31 545

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>49 677</u> 30 559	<u>46 387</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>50 145</u> 31 017	<u>46 855</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>50 619</u> 31 483	<u>47 329</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>51 101</u> 31 955	<u>47 811</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>48 972</u> 29 868	<u>45 682</u> 29 868
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>49 429</u> 30 316	<u>46 139</u> 30 316
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>49 893</u> 30 771	<u>46 603</u> 30 771
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>50 364</u> 31 233	<u>47 074</u> 31 233
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>49 277</u> 30 166	<u>45 987</u> 30 166
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>49 739</u> 30 620	<u>46 449</u> 30 620
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>50 207</u> 31 079	<u>46 917</u> 31 079
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>50 683</u> 31 545	<u>47 393</u> 31 545



212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 374	<u>50 508</u> 31 374	<u>50 508</u> 31 374	<u>37 582</u> 31 374	<u>39 407</u> 30 859	<u>44 772</u> 31 374
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 562</u> 31 844	<u>50 988</u> 31 844	<u>50 988</u> 31 844	<u>38 062</u> 31 844	<u>39 879</u> 31 322	<u>45 252</u> 31 844
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 049</u> 32 321	<u>51 475</u> 32 321	<u>51 475</u> 32 321	<u>38 549</u> 32 321	<u>40 358</u> 31 791	<u>45 739</u> 32 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 543</u> 32 806	<u>51 969</u> 32 806	<u>51 969</u> 32 806	<u>39 044</u> 32 806	<u>40 845</u> 32 268	<u>46 233</u> 32 806
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 687</u> 29 959	<u>45 627</u> 29 959	<u>45 533</u> 29 959	<u>35 230</u> 29 959	<u>36 659</u> 29 688	<u>41 053</u> 29 959
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 096</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>36 499</u> 30 407	<u>38 568</u> 30 132	<u>43 877</u> 30 407
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 561</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>36 964</u> 30 863	<u>39 029</u> 30 583	<u>44 342</u> 30 863
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 034</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>37 436</u> 31 326	<u>39 497</u> 31 042	<u>44 815</u> 31 326
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 944</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>36 346</u> 30 258	<u>38 416</u> 29 983	<u>43 725</u> 30 258
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 406</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>36 809</u> 30 711	<u>38 875</u> 30 433	<u>44 187</u> 30 711
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 876</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>37 279</u> 31 172	<u>39 341</u> 30 890	<u>44 657</u> 31 172
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 353</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>37 756</u> 31 639	<u>39 813</u> 31 353	<u>45 134</u> 31 639

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 149</u> 31 374	<u>34 400</u> 31 374	<u>36 956</u> 31 374	<u>50 446</u> 31 313	<u>44 500</u> 31 374	<u>50 508</u> 31 374
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 629</u> 31 844	<u>34 880</u> 31 844	<u>37 436</u> 31 844	<u>50 925</u> 31 783	<u>44 981</u> 31 844	<u>50 988</u> 31 844
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 116</u> 32 321	<u>35 367</u> 32 321	<u>37 923</u> 32 321	<u>51 411</u> 32 259	<u>45 467</u> 32 321	<u>51 475</u> 32 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 610</u> 32 806	<u>35 861</u> 32 806	<u>38 417</u> 32 806	<u>51 904</u> 32 743	<u>45 962</u> 32 806	<u>51 969</u> 32 806
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 596</u> 29 959	<u>32 860</u> 29 959	<u>34 623</u> 29 959	<u>49 065</u> 29 959	<u>43 058</u> 29 959	<u>49 065</u> 29 959
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 254</u> 30 407	<u>33 513</u> 30 407	<u>35 970</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>43 515</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 719</u> 30 863	<u>33 977</u> 30 863	<u>36 435</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>43 980</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 192</u> 31 326	<u>34 450</u> 31 326	<u>36 908</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>44 452</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 101</u> 30 258	<u>33 360</u> 30 258	<u>35 817</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>43 362</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 564</u> 30 711	<u>33 822</u> 30 711	<u>36 280</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>43 825</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 034</u> 31 172	<u>34 293</u> 31 172	<u>36 750</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>44 295</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 511</u> 31 639	<u>34 769</u> 31 639	<u>37 227</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>44 772</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>50 508</u> 31 374	<u>47 218</u> 31 374
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>50 988</u> 31 844	<u>47 698</u> 31 844
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>51 475</u> 32 321	<u>48 185</u> 32 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>51 969</u> 32 806	<u>48 679</u> 32 806
212-101-1100	30 7473-2010	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>49 065</u> 29 959	<u>45 775</u> 29 959
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>49 522</u> 30 407	<u>46 232</u> 30 407
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>49 987</u> 30 863	<u>46 697</u> 30 863
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>50 460</u> 31 326	<u>47 170</u> 31 326
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>49 370</u> 30 258	<u>46 080</u> 30 258
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>49 832</u> 30 711	<u>46 542</u> 30 711
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>50 303</u> 31 172	<u>47 012</u> 31 172
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>50 779</u> 31 639	<u>47 489</u> 31 639

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 178</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>37 581</u> 31 468	<u>39 640</u> 31 182	<u>44 959</u> 31 468
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 660</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>38 063</u> 31 940	<u>40 117</u> 31 651	<u>45 441</u> 31 940
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 148</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>38 551</u> 32 419	<u>40 601</u> 32 125	<u>45 929</u> 32 419
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 644</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>39 047</u> 32 905	<u>41 092</u> 32 607	<u>46 425</u> 32 905
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 256</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>38 512</u> 32 093	<u>39 479</u> 30 737	<u>45 415</u> 32 093
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 303</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>38 999</u> 32 571	<u>39 947</u> 31 196	<u>45 903</u> 32 571
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 801</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>39 497</u> 33 059	<u>40 424</u> 31 663	<u>46 401</u> 33 059
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 307</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>40 004</u> 33 555	<u>40 909</u> 32 139	<u>46 907</u> 33 555
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 140</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>38 836</u> 32 411	<u>39 791</u> 31 042	<u>45 740</u> 32 411
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 636</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>39 332</u> 32 897	<u>40 266</u> 31 508	<u>46 236</u> 32 897
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 139</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>39 835</u> 33 390	<u>40 748</u> 31 981	<u>46 739</u> 33 390
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 649</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>40 346</u> 33 891	<u>41 236</u> 32 460	<u>47 249</u> 33 891

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 336</u> 31 468	<u>34 594</u> 31 468	<u>37 052</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>44 597</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 818</u> 31 940	<u>35 076</u> 31 940	<u>37 534</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>45 078</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 306</u> 32 419	<u>35 564</u> 32 419	<u>38 022</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>45 567</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 802</u> 32 905	<u>36 060</u> 32 905	<u>38 518</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>46 063</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 526</u> 32 093	<u>34 967</u> 32 093	<u>37 464</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>45 415</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 014</u> 32 571	<u>35 455</u> 32 571	<u>37 952</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>45 903</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 512</u> 33 059	<u>35 953</u> 33 059	<u>38 450</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>46 401</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 018</u> 33 555	<u>36 459</u> 33 555	<u>38 956</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>46 907</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 851</u> 32 411	<u>35 292</u> 32 411	<u>37 788</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>45 740</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 347</u> 32 897	<u>35 787</u> 32 897	<u>38 284</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>46 236</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 850</u> 33 390	<u>36 291</u> 33 390	<u>38 788</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>46 739</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>44 360</u> 33 891	<u>36 801</u> 33 891	<u>39 298</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>47 249</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>50 604</u> 31 468	<u>47 314</u> 31 468
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>51 086</u> 31 940	<u>47 796</u> 31 940
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>51 574</u> 32 419	<u>48 284</u> 32 419
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>52 070</u> 32 905	<u>48 780</u> 32 905
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>51 241</u> 32 093	<u>48 132</u> 32 093
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>51 729</u> 32 571	<u>48 620</u> 32 571
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>52 227</u> 33 059	<u>49 118</u> 33 059
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>52 733</u> 33 555	<u>49 624</u> 33 555
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>51 566</u> 32 411	<u>48 457</u> 32 411
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>52 062</u> 32 897	<u>48 953</u> 32 897
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>52 565</u> 33 390	<u>49 456</u> 33 390
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>53 075</u> 33 891	<u>49 966</u> 33 891

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 462</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>40 159</u> 33 707	<u>41 057</u> 32 284	<u>47 062</u> 33 707
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 978</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>40 674</u> 34 213	<u>41 551</u> 32 768	<u>47 578</u> 34 213
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 501</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>41 198</u> 34 726	<u>42 053</u> 33 260	<u>48 101</u> 34 726
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 032</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>41 729</u> 35 247	<u>42 561</u> 33 759	<u>48 632</u> 35 247
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 100</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>40 356</u> 33 901	<u>41 323</u> 32 545	<u>47 259</u> 33 901
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 175</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>40 871</u> 34 406	<u>41 819</u> 33 031	<u>47 775</u> 34 406
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 702</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>41 398</u> 34 922	<u>42 325</u> 33 527	<u>48 301</u> 34 922
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 236</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>41 932</u> 35 446	<u>42 837</u> 34 029	<u>48 835</u> 35 446
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 002</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>40 699</u> 34 237	<u>41 653</u> 32 869	<u>47 602</u> 34 237
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 526</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>41 222</u> 34 750	<u>42 156</u> 33 362	<u>48 126</u> 34 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 058</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>41 754</u> 35 272	<u>42 667</u> 33 862	<u>48 658</u> 35 272
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 597</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>42 294</u> 35 800	<u>43 184</u> 34 370	<u>49 197</u> 35 800

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>44 173</u> 33 707	<u>36 614</u> 33 707	<u>39 111</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>47 062</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 689</u> 34 213	<u>37 130</u> 34 213	<u>39 626</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>47 578</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>45 213</u> 34 726	<u>37 653</u> 34 726	<u>40 150</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>48 101</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 744</u> 35 247	<u>38 184</u> 35 247	<u>40 681</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>48 632</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 371</u> 33 901	<u>36 811</u> 33 901	<u>39 308</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>47 259</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 886</u> 34 406	<u>37 327</u> 34 406	<u>39 824</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>47 775</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 413</u> 34 922	<u>37 853</u> 34 922	<u>40 350</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>48 301</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 947</u> 35 446	<u>38 387</u> 35 446	<u>40 884</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>48 835</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 714</u> 34 237	<u>37 154</u> 34 237	<u>39 651</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>47 602</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 237</u> 34 750	<u>37 678</u> 34 750	<u>40 175</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>48 126</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 769</u> 35 272	<u>38 210</u> 35 272	<u>40 707</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>48 658</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 308</u> 35 800	<u>38 749</u> 35 800	<u>41 246</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>49 197</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800



212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>52 888</u> 33 707	<u>49 779</u> 33 707
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>53 404</u> 34 213	<u>50 295</u> 34 213
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>53 928</u> 34 726	<u>50 819</u> 34 726
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>54 458</u> 35 247	<u>51 349</u> 35 247
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>53 086</u> 33 901	<u>49 977</u> 33 901
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>53 601</u> 34 406	<u>50 492</u> 34 406
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>54 128</u> 34 922	<u>51 019</u> 34 922
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>54 662</u> 35 446	<u>51 553</u> 35 446
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>53 429</u> 34 237	<u>50 320</u> 34 237
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>53 952</u> 34 750	<u>50 843</u> 34 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>54 484</u> 35 272	<u>51 375</u> 35 272
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>55 023</u> 35 800	<u>51 914</u> 35 800

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 399</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>42 095</u> 35 606	<u>42 994</u> 34 183	<u>48 998</u> 35 606
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 944</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>42 641</u> 36 140	<u>43 518</u> 34 696	<u>49 544</u> 36 140
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 497</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>43 193</u> 36 682	<u>44 048</u> 35 216	<u>50 097</u> 36 682
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 058</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>43 754</u> 37 232	<u>44 587</u> 35 744	<u>50 658</u> 37 232
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 836</u> 38 976	<u>58 262</u> 38 976	<u>58 262</u> 38 976	<u>45 337</u> 38 976	<u>47 034</u> 38 336	<u>52 527</u> 38 976
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 432</u> 39 560	<u>58 858</u> 39 560	<u>58 858</u> 39 560	<u>45 933</u> 39 560	<u>47 621</u> 38 911	<u>53 123</u> 39 560
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 037</u> 40 154	<u>59 464</u> 40 154	<u>59 464</u> 40 154	<u>46 538</u> 40 154	<u>48 216</u> 39 495	<u>53 728</u> 40 154
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 653</u> 40 757	<u>60 079</u> 40 757	<u>60 079</u> 40 757	<u>47 153</u> 40 757	<u>48 821</u> 40 088	<u>54 343</u> 40 757
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 233</u> 39 365	<u>58 659</u> 39 365	<u>58 659</u> 39 365	<u>45 734</u> 39 365	<u>47 425</u> 38 719	<u>52 924</u> 39 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 836</u> 39 956	<u>59 262</u> 39 956	<u>59 262</u> 39 956	<u>46 337</u> 39 956	<u>48 018</u> 39 300	<u>53 527</u> 39 956
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 448</u> 40 556	<u>59 874</u> 40 556	<u>59 874</u> 40 556	<u>46 949</u> 40 556	<u>48 620</u> 39 890	<u>54 138</u> 40 556
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 067</u> 41 163	<u>60 493</u> 41 163	<u>60 493</u> 41 163	<u>47 568</u> 41 163	<u>49 229</u> 40 488	<u>54 758</u> 41 163

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 110</u> 35 606	<u>38 550</u> 35 606	<u>41 047</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>48 998</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 655</u> 36 140	<u>39 096</u> 36 140	<u>41 593</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>49 544</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 208</u> 36 682	<u>39 649</u> 36 682	<u>42 145</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>50 097</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 769</u> 37 232	<u>40 210</u> 37 232	<u>42 706</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>50 658</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>48 904</u> 38 976	<u>42 154</u> 38 976	<u>44 710</u> 38 976	<u>58 185</u> 38 900	<u>52 255</u> 38 976	<u>58 262</u> 38 976
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>49 500</u> 39 560	<u>42 751</u> 39 560	<u>45 306</u> 39 560	<u>58 780</u> 39 484	<u>52 851</u> 39 560	<u>58 858</u> 39 560
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>50 105</u> 40 154	<u>43 356</u> 40 154	<u>45 911</u> 40 154	<u>59 384</u> 40 076	<u>53 456</u> 40 154	<u>59 464</u> 40 154
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>50 720</u> 40 757	<u>43 971</u> 40 757	<u>46 526</u> 40 757	<u>59 998</u> 40 678	<u>54 071</u> 40 757	<u>60 079</u> 40 757
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>49 301</u> 39 365	<u>42 552</u> 39 365	<u>45 107</u> 39 365	<u>58 582</u> 39 289	<u>52 652</u> 39 365	<u>58 659</u> 39 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>49 904</u> 39 956	<u>43 154</u> 39 956	<u>45 710</u> 39 956	<u>59 183</u> 39 879	<u>53 255</u> 39 956	<u>59 262</u> 39 956
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>50 515</u> 40 556	<u>43 766</u> 40 556	<u>46 322</u> 40 556	<u>59 794</u> 40 477	<u>53 867</u> 40 556	<u>59 874</u> 40 556
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>51 135</u> 41 163	<u>44 386</u> 41 163	<u>46 941</u> 41 163	<u>60 412</u> 41 084	<u>54 486</u> 41 163	<u>60 493</u> 41 163

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>54 825</u> 35 606	<u>51 716</u> 35 606
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>55 370</u> 36 140	<u>52 261</u> 36 140
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>55 923</u> 36 682	<u>52 814</u> 36 682
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>56 484</u> 37 232	<u>53 375</u> 37 232
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>58 262</u> 38 976	<u>54 972</u> 38 976
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>58 858</u> 39 560	<u>55 568</u> 39 560
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>59 464</u> 40 154	<u>56 173</u> 40 154
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>60 079</u> 40 757	<u>56 788</u> 40 757
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>58 659</u> 39 365	<u>55 369</u> 39 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>59 262</u> 39 956	<u>55 972</u> 39 956
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>59 874</u> 40 556	<u>56 584</u> 40 556
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>60 493</u> 41 163	<u>57 203</u> 41 163

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 839</u> 40 940	<u>60 266</u> 40 940	<u>60 266</u> 40 940	<u>47 340</u> 40 940	<u>49 005</u> 40 268	<u>54 530</u> 40 940
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 467</u> 41 555	<u>60 893</u> 41 555	<u>60 893</u> 41 555	<u>47 967</u> 41 555	<u>49 622</u> 40 873	<u>55 157</u> 41 555
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 102</u> 42 177	<u>61 528</u> 42 177	<u>61 528</u> 42 177	<u>48 602</u> 42 177	<u>50 246</u> 41 485	<u>55 792</u> 42 177
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 748</u> 42 811	<u>62 174</u> 42 811	<u>62 174</u> 42 811	<u>49 248</u> 42 811	<u>50 882</u> 42 108	<u>56 438</u> 42 811
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 315</u> 20 818	<u>39 741</u> 20 818	<u>39 741</u> 20 818	<u>26 816</u> 20 818	<u>28 817</u> 20 476	<u>34 006</u> 20 818
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>23 436</u> 20 936	<u>39 862</u> 20 936	<u>39 862</u> 20 936	<u>26 936</u> 20 936	<u>28 936</u> 20 593	<u>34 126</u> 20 936
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 605</u> 21 102	<u>40 031</u> 21 102	<u>40 031</u> 21 102	<u>27 106</u> 21 102	<u>29 102</u> 20 756	<u>34 295</u> 21 102
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 821</u> 21 314	<u>40 247</u> 21 314	<u>40 247</u> 21 314	<u>27 321</u> 21 314	<u>29 315</u> 20 964	<u>34 511</u> 21 314
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 038</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>27 538</u> 21 526	<u>29 528</u> 21 173	<u>34 728</u> 21 526
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 367</u> 21 849	<u>40 793</u> 21 849	<u>40 793</u> 21 849	<u>27 868</u> 21 849	<u>29 852</u> 21 491	<u>35 058</u> 21 849

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>50 907</u> 40 940	<u>44 158</u> 40 940	<u>46 713</u> 40 940	<u>60 185</u> 40 861	<u>54 258</u> 40 940	<u>60 266</u> 40 940
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>51 534</u> 41 555	<u>44 785</u> 41 555	<u>47 341</u> 41 555	<u>60 811</u> 41 474	<u>54 885</u> 41 555	<u>60 893</u> 41 555
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>52 169</u> 42 177	<u>45 420</u> 42 177	<u>47 976</u> 42 177	<u>61 444</u> 42 096	<u>55 520</u> 42 177	<u>61 528</u> 42 177
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>52 815</u> 42 811	<u>46 066</u> 42 811	<u>48 622</u> 42 811	<u>62 089</u> 42 728	<u>56 166</u> 42 811	<u>62 174</u> 42 811
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 383</u> 20 818	<u>23 633</u> 20 818	<u>26 189</u> 20 818	<u>39 700</u> 20 778	<u>33 734</u> 20 818	<u>39 741</u> 20 818
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>30 503</u> 20 936	<u>23 754</u> 20 936	<u>26 310</u> 20 936	<u>39 821</u> 20 896	<u>33 854</u> 20 936	<u>39 862</u> 20 936
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 672</u> 21 102	<u>23 923</u> 21 102	<u>26 479</u> 21 102	<u>39 989</u> 21 061	<u>34 024</u> 21 102	<u>40 031</u> 21 102
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 888</u> 21 314	<u>24 139</u> 21 314	<u>26 695</u> 21 314	<u>40 205</u> 21 272	<u>34 239</u> 21 314	<u>40 247</u> 21 314
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 105</u> 21 526	<u>24 356</u> 21 526	<u>26 912</u> 21 526	<u>40 421</u> 21 485	<u>34 456</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 849	<u>24 685</u> 21 849	<u>27 241</u> 21 849	<u>40 750</u> 21 807	<u>34 786</u> 21 849	<u>40 793</u> 21 849

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>60 266</u> 40 940	<u>56 975</u> 40 940
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>60 893</u> 41 555	<u>57 603</u> 41 555
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>61 528</u> 42 177	<u>58 238</u> 42 177
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>62 174</u> 42 811	<u>58 884</u> 42 811
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>39 741</u> 20 818	<u>36 451</u> 20 818
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>39 862</u> 20 936	<u>36 572</u> 20 936
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>40 031</u> 21 102	<u>36 741</u> 21 102
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>40 247</u> 21 314	<u>36 957</u> 21 314
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>40 464</u> 21 526	<u>37 174</u> 21 526
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>40 793</u> 21 849	<u>37 503</u> 21 849

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 701</u> 22 177	<u>41 127</u> 22 177	<u>41 127</u> 22 177	<u>28 202</u> 22 177	<u>30 181</u> 21 813	<u>35 392</u> 22 177
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 510	<u>41 467</u> 22 510	<u>41 467</u> 22 510	<u>28 542</u> 22 510	<u>30 515</u> 22 140	<u>35 731</u> 22 510
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 038</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>27 538</u> 21 526	<u>29 528</u> 21 173	<u>34 728</u> 21 526
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>27 758</u> 21 742	<u>29 744</u> 21 385	<u>34 948</u> 21 742
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 590</u> 22 067	<u>41 016</u> 22 067	<u>41 016</u> 22 067	<u>28 090</u> 22 067	<u>30 071</u> 21 705	<u>35 280</u> 22 067
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 928</u> 22 399	<u>41 354</u> 22 399	<u>41 354</u> 22 399	<u>28 429</u> 22 399	<u>30 404</u> 22 032	<u>35 618</u> 22 399
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 734	<u>41 696</u> 22 734	<u>41 696</u> 22 734	<u>28 771</u> 22 734	<u>30 740</u> 22 361	<u>35 960</u> 22 734
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>27 758</u> 21 742	<u>29 744</u> 21 385	<u>34 948</u> 21 742
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 479</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 980</u> 21 959	<u>29 962</u> 21 599	<u>35 169</u> 21 959
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 815</u> 22 289	<u>41 241</u> 22 289	<u>41 241</u> 22 289	<u>28 316</u> 22 289	<u>30 293</u> 21 923	<u>35 506</u> 22 289
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 623	<u>41 582</u> 22 623	<u>41 582</u> 22 623	<u>28 657</u> 22 623	<u>30 628</u> 22 251	<u>35 846</u> 22 623
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 502</u> 22 962	<u>41 928</u> 22 962	<u>41 928</u> 22 962	<u>29 003</u> 22 962	<u>30 968</u> 22 585	<u>36 193</u> 22 962
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 479</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 980</u> 21 959	<u>29 962</u> 21 599	<u>35 169</u> 21 959



212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 769</u> 22 177	<u>25 020</u> 22 177	<u>27 575</u> 22 177	<u>41 084</u> 22 134	<u>35 120</u> 22 177	<u>41 127</u> 22 177
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>32 108</u> 22 510	<u>25 359</u> 22 510	<u>27 915</u> 22 510	<u>41 423</u> 22 466	<u>35 460</u> 22 510	<u>41 467</u> 22 510
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 105</u> 21 526	<u>24 356</u> 21 526	<u>26 912</u> 21 526	<u>40 421</u> 21 485	<u>34 456</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 325</u> 21 742	<u>24 576</u> 21 742	<u>27 132</u> 21 742	<u>40 641</u> 21 700	<u>34 676</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 657</u> 22 067	<u>24 908</u> 22 067	<u>27 464</u> 22 067	<u>40 972</u> 22 025	<u>35 008</u> 22 067	<u>41 016</u> 22 067
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 995</u> 22 399	<u>25 246</u> 22 399	<u>27 802</u> 22 399	<u>41 310</u> 22 356	<u>35 347</u> 22 399	<u>41 354</u> 22 399
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 337</u> 22 734	<u>25 588</u> 22 734	<u>28 144</u> 22 734	<u>41 651</u> 22 690	<u>35 689</u> 22 734	<u>41 696</u> 22 734
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 325</u> 21 742	<u>24 576</u> 21 742	<u>27 132</u> 21 742	<u>40 641</u> 21 700	<u>34 676</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 546</u> 21 959	<u>24 797</u> 21 959	<u>27 353</u> 21 959	<u>40 862</u> 21 916	<u>34 898</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 883</u> 22 289	<u>25 133</u> 22 289	<u>27 689</u> 22 289	<u>41 197</u> 22 245	<u>35 234</u> 22 289	<u>41 241</u> 22 289
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 223</u> 22 623	<u>25 474</u> 22 623	<u>28 030</u> 22 623	<u>41 537</u> 22 579	<u>35 575</u> 22 623	<u>41 582</u> 22 623
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 570</u> 22 962	<u>25 820</u> 22 962	<u>28 376</u> 22 962	<u>41 883</u> 22 918	<u>35 921</u> 22 962	<u>41 928</u> 22 962
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 546</u> 21 959	<u>24 797</u> 21 959	<u>27 353</u> 21 959	<u>40 862</u> 21 916	<u>34 898</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>41 127</u> 22 177	<u>37 837</u> 22 177
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>41 467</u> 22 510	<u>38 177</u> 22 510
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>40 464</u> 21 526	<u>37 174</u> 21 526
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>40 684</u> 21 742	<u>37 394</u> 21 742
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>41 016</u> 22 067	<u>37 726</u> 22 067
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>41 354</u> 22 399	<u>38 064</u> 22 399
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>41 696</u> 22 734	<u>38 406</u> 22 734
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>40 684</u> 21 742	<u>37 394</u> 21 742
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>40 905</u> 21 959	<u>37 615</u> 21 959
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>41 241</u> 22 289	<u>37 951</u> 22 289
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>41 582</u> 22 623	<u>38 292</u> 22 623
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>41 928</u> 22 962	<u>38 638</u> 22 962
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>40 905</u> 21 959	<u>37 615</u> 21 959

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 703</u> 22 179	<u>41 130</u> 22 179	<u>41 130</u> 22 179	<u>28 204</u> 22 179	<u>30 183</u> 21 815	<u>35 394</u> 22 179
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 042</u> 22 511	<u>41 468</u> 22 511	<u>41 468</u> 22 511	<u>28 543</u> 22 511	<u>30 516</u> 22 141	<u>35 732</u> 22 511
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 387</u> 22 849	<u>41 813</u> 22 849	<u>41 813</u> 22 849	<u>28 888</u> 22 849	<u>30 855</u> 22 474	<u>36 078</u> 22 849
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 737</u> 23 192	<u>42 163</u> 23 192	<u>42 163</u> 23 192	<u>29 237</u> 23 192	<u>31 199</u> 22 811	<u>36 427</u> 23 192
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 781</u> 24 216	<u>43 207</u> 24 216	<u>43 207</u> 24 216	<u>30 282</u> 24 216	<u>32 226</u> 23 818	<u>37 471</u> 24 216
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 028</u> 24 458	<u>43 454</u> 24 458	<u>43 454</u> 24 458	<u>30 528</u> 24 458	<u>32 469</u> 24 056	<u>37 718</u> 24 458
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 278</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>30 778</u> 24 703	<u>32 715</u> 24 297	<u>37 968</u> 24 703
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 655</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>31 155</u> 25 073	<u>33 086</u> 24 661	<u>38 345</u> 25 073
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 039</u> 25 449	<u>44 465</u> 25 449	<u>44 465</u> 25 449	<u>31 539</u> 25 449	<u>33 463</u> 25 031	<u>38 729</u> 25 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 428</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>31 929</u> 25 831	<u>33 846</u> 25 407	<u>39 118</u> 25 831
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 278</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>30 778</u> 24 703	<u>32 715</u> 24 297	<u>37 968</u> 24 703
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 530</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>31 030</u> 24 950	<u>32 963</u> 24 541	<u>38 220</u> 24 950

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 771</u> 22 179	<u>25 022</u> 22 179	<u>27 577</u> 22 179	<u>41 086</u> 22 136	<u>35 122</u> 22 179	<u>41 130</u> 22 179
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>32 109</u> 22 511	<u>25 360</u> 22 511	<u>27 916</u> 22 511	<u>41 424</u> 22 467	<u>35 461</u> 22 511	<u>41 468</u> 22 511
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 454</u> 22 849	<u>25 705</u> 22 849	<u>28 261</u> 22 849	<u>41 768</u> 22 805	<u>35 806</u> 22 849	<u>41 813</u> 22 849
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 804</u> 23 192	<u>26 055</u> 23 192	<u>28 611</u> 23 192	<u>42 117</u> 23 147	<u>36 155</u> 23 192	<u>42 163</u> 23 192
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 848</u> 24 216	<u>27 099</u> 24 216	<u>29 655</u> 24 216	<u>43 159</u> 24 169	<u>37 200</u> 24 216	<u>43 207</u> 24 216
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>34 095</u> 24 458	<u>27 346</u> 24 458	<u>29 902</u> 24 458	<u>43 405</u> 24 410	<u>37 446</u> 24 458	<u>43 454</u> 24 458
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>34 345</u> 24 703	<u>27 596</u> 24 703	<u>30 152</u> 24 703	<u>43 655</u> 24 655	<u>37 696</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>34 722</u> 25 073	<u>27 973</u> 25 073	<u>30 529</u> 25 073	<u>44 031</u> 25 024	<u>38 074</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>35 106</u> 25 449	<u>28 357</u> 25 449	<u>30 913</u> 25 449	<u>44 414</u> 25 400	<u>38 457</u> 25 449	<u>44 465</u> 25 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>35 495</u> 25 831	<u>28 746</u> 25 831	<u>31 302</u> 25 831	<u>44 803</u> 25 781	<u>38 847</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>34 345</u> 24 703	<u>27 596</u> 24 703	<u>30 152</u> 24 703	<u>43 655</u> 24 655	<u>37 696</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>34 597</u> 24 950	<u>27 848</u> 24 950	<u>30 404</u> 24 950	<u>43 907</u> 24 902	<u>37 949</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>41 130</u> 22 179	<u>37 839</u> 22 179
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>41 468</u> 22 511	<u>38 178</u> 22 511
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>41 813</u> 22 849	<u>38 523</u> 22 849
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>42 163</u> 23 192	<u>38 873</u> 23 192
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>43 207</u> 24 216	<u>39 917</u> 24 216
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>43 454</u> 24 458	<u>40 164</u> 24 458
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>43 704</u> 24 703	<u>40 414</u> 24 703
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>44 081</u> 25 073	<u>40 791</u> 25 073
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>44 465</u> 25 449	<u>41 175</u> 25 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 854</u> 25 831	<u>41 564</u> 25 831
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>43 704</u> 24 703	<u>40 414</u> 24 703
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 956</u> 24 950	<u>40 666</u> 24 950

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 911</u> 25 324	<u>44 338</u> 25 324	<u>44 338</u> 25 324	<u>31 412</u> 25 324	<u>33 338</u> 24 909	<u>38 602</u> 25 324
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 299</u> 25 704	<u>44 725</u> 25 704	<u>44 725</u> 25 704	<u>31 799</u> 25 704	<u>33 719</u> 25 282	<u>38 989</u> 25 704
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 691</u> 26 089	<u>45 117</u> 26 089	<u>45 117</u> 26 089	<u>32 192</u> 26 089	<u>34 105</u> 25 661	<u>39 382</u> 26 089
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 530</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>31 030</u> 24 950	<u>32 963</u> 24 541	<u>38 220</u> 24 950
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 784</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>31 285</u> 25 199	<u>33 213</u> 24 786	<u>38 475</u> 25 199
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 169</u> 25 577	<u>44 595</u> 25 577	<u>44 595</u> 25 577	<u>31 670</u> 25 577	<u>33 592</u> 25 157	<u>38 860</u> 25 577
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 561</u> 25 961	<u>44 987</u> 25 961	<u>44 987</u> 25 961	<u>32 061</u> 25 961	<u>33 977</u> 25 535	<u>39 251</u> 25 961
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 958</u> 26 350	<u>45 384</u> 26 350	<u>45 384</u> 26 350	<u>32 459</u> 26 350	<u>34 367</u> 25 918	<u>39 648</u> 26 350
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 784</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>31 285</u> 25 199	<u>33 213</u> 24 786	<u>38 475</u> 25 199
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 041</u> 25 451	<u>44 467</u> 25 451	<u>44 467</u> 25 451	<u>31 542</u> 25 451	<u>33 466</u> 25 033	<u>38 731</u> 25 451
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 430</u> 25 833	<u>44 856</u> 25 833	<u>44 856</u> 25 833	<u>31 931</u> 25 833	<u>33 848</u> 25 409	<u>39 121</u> 25 833
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 825</u> 26 220	<u>45 251</u> 26 220	<u>45 251</u> 26 220	<u>32 326</u> 26 220	<u>34 237</u> 25 790	<u>39 516</u> 26 220
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 227</u> 26 614	<u>45 653</u> 26 614	<u>45 653</u> 26 614	<u>32 727</u> 26 614	<u>34 632</u> 26 177	<u>39 917</u> 26 614

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>34 979</u> 25 324	<u>28 230</u> 25 324	<u>30 785</u> 25 324	<u>44 288</u> 25 275	<u>38 330</u> 25 324	<u>44 338</u> 25 324
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>35 366</u> 25 704	<u>28 617</u> 25 704	<u>31 173</u> 25 704	<u>44 674</u> 25 654	<u>38 717</u> 25 704	<u>44 725</u> 25 704
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>35 759</u> 26 089	<u>29 010</u> 26 089	<u>31 565</u> 26 089	<u>45 066</u> 26 038	<u>39 110</u> 26 089	<u>45 117</u> 26 089
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>34 597</u> 24 950	<u>27 848</u> 24 950	<u>30 404</u> 24 950	<u>43 907</u> 24 902	<u>37 949</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>34 852</u> 25 199	<u>28 102</u> 25 199	<u>30 658</u> 25 199	<u>44 161</u> 25 151	<u>38 203</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>35 237</u> 25 577	<u>28 487</u> 25 577	<u>31 043</u> 25 577	<u>44 545</u> 25 527	<u>38 588</u> 25 577	<u>44 595</u> 25 577
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>35 628</u> 25 961	<u>28 879</u> 25 961	<u>31 435</u> 25 961	<u>44 936</u> 25 910	<u>38 979</u> 25 961	<u>44 987</u> 25 961
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>36 025</u> 26 350	<u>29 276</u> 26 350	<u>31 832</u> 26 350	<u>45 332</u> 26 299	<u>39 377</u> 26 350	<u>45 384</u> 26 350
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>34 852</u> 25 199	<u>28 102</u> 25 199	<u>30 658</u> 25 199	<u>44 161</u> 25 151	<u>38 203</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 108</u> 25 451	<u>28 359</u> 25 451	<u>30 915</u> 25 451	<u>44 417</u> 25 402	<u>38 460</u> 25 451	<u>44 467</u> 25 451
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>35 498</u> 25 833	<u>28 748</u> 25 833	<u>31 304</u> 25 833	<u>44 805</u> 25 783	<u>38 849</u> 25 833	<u>44 856</u> 25 833
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 893</u> 26 220	<u>29 143</u> 26 220	<u>31 699</u> 26 220	<u>45 199</u> 26 169	<u>39 244</u> 26 220	<u>45 251</u> 26 220
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 294</u> 26 614	<u>29 545</u> 26 614	<u>32 101</u> 26 614	<u>45 600</u> 26 562	<u>39 645</u> 26 614	<u>45 653</u> 26 614

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>44 338</u> 25 324	<u>41 047</u> 25 324
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 725</u> 25 704	<u>41 435</u> 25 704
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>45 117</u> 26 089	<u>41 827</u> 26 089
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 956</u> 24 950	<u>40 666</u> 24 950
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>44 210</u> 25 199	<u>40 920</u> 25 199
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>44 595</u> 25 577	<u>41 305</u> 25 577
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>44 987</u> 25 961	<u>41 697</u> 25 961
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>45 384</u> 26 350	<u>42 094</u> 26 350
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>44 210</u> 25 199	<u>40 920</u> 25 199
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>44 467</u> 25 451	<u>41 177</u> 25 451
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 856</u> 25 833	<u>41 566</u> 25 833
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>45 251</u> 26 220	<u>41 961</u> 26 220
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>45 653</u> 26 614	<u>42 363</u> 26 614



212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 126</u> 24 554	<u>43 552</u> 24 554	<u>43 552</u> 24 554	<u>30 627</u> 24 554	<u>32 566</u> 24 151	<u>37 816</u> 24 554
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 376</u> 24 799	<u>43 802</u> 24 799	<u>43 802</u> 24 799	<u>30 877</u> 24 799	<u>32 812</u> 24 392	<u>38 066</u> 24 799
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 629</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>31 130</u> 25 048	<u>33 061</u> 24 637	<u>38 320</u> 25 048
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>44 439</u> 25 424	<u>44 439</u> 25 424	<u>31 514</u> 25 424	<u>33 438</u> 25 007	<u>38 704</u> 25 424
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 401</u> 25 805	<u>44 828</u> 25 805	<u>44 828</u> 25 805	<u>31 902</u> 25 805	<u>33 820</u> 25 381	<u>39 092</u> 25 805
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 796</u> 26 192	<u>45 222</u> 26 192	<u>45 222</u> 26 192	<u>32 297</u> 26 192	<u>34 209</u> 25 762	<u>39 487</u> 26 192
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 629</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>31 130</u> 25 048	<u>33 061</u> 24 637	<u>38 320</u> 25 048
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 885</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>31 386</u> 25 298	<u>33 312</u> 24 883	<u>38 575</u> 25 298
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 678	<u>44 698</u> 25 678	<u>44 698</u> 25 678	<u>31 773</u> 25 678	<u>33 693</u> 25 256	<u>38 962</u> 25 678
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>45 091</u> 26 063	<u>45 091</u> 26 063	<u>32 165</u> 26 063	<u>34 079</u> 25 635	<u>39 355</u> 26 063
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 064</u> 26 454	<u>45 490</u> 26 454	<u>45 490</u> 26 454	<u>32 565</u> 26 454	<u>34 472</u> 26 020	<u>39 755</u> 26 454
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 885</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>31 386</u> 25 298	<u>33 312</u> 24 883	<u>38 575</u> 25 298

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 193</u> 24 554	<u>27 444</u> 24 554	<u>30 000</u> 24 554	<u>43 504</u> 24 507	<u>37 545</u> 24 554	<u>43 552</u> 24 554
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 799	<u>27 694</u> 24 799	<u>30 250</u> 24 799	<u>43 753</u> 24 751	<u>37 795</u> 24 799	<u>43 802</u> 24 799
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>34 697</u> 25 048	<u>27 948</u> 25 048	<u>30 503</u> 25 048	<u>44 006</u> 24 999	<u>38 048</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 081</u> 25 424	<u>28 331</u> 25 424	<u>30 887</u> 25 424	<u>44 389</u> 25 375	<u>38 432</u> 25 424	<u>44 439</u> 25 424
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 469</u> 25 805	<u>28 720</u> 25 805	<u>31 275</u> 25 805	<u>44 777</u> 25 755	<u>38 820</u> 25 805	<u>44 828</u> 25 805
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>35 864</u> 26 192	<u>29 115</u> 26 192	<u>31 670</u> 26 192	<u>45 171</u> 26 141	<u>39 215</u> 26 192	<u>45 222</u> 26 192
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>34 697</u> 25 048	<u>27 948</u> 25 048	<u>30 503</u> 25 048	<u>44 006</u> 24 999	<u>38 048</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>34 952</u> 25 298	<u>28 203</u> 25 298	<u>30 759</u> 25 298	<u>44 261</u> 25 249	<u>38 304</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 339</u> 25 678	<u>28 590</u> 25 678	<u>31 146</u> 25 678	<u>44 647</u> 25 628	<u>38 691</u> 25 678	<u>44 698</u> 25 678
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>35 732</u> 26 063	<u>28 983</u> 26 063	<u>31 539</u> 26 063	<u>45 039</u> 26 012	<u>39 083</u> 26 063	<u>45 091</u> 26 063
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 131</u> 26 454	<u>29 382</u> 26 454	<u>31 938</u> 26 454	<u>45 438</u> 26 403	<u>39 483</u> 26 454	<u>45 490</u> 26 454
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>34 952</u> 25 298	<u>28 203</u> 25 298	<u>30 759</u> 25 298	<u>44 261</u> 25 249	<u>38 304</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>43 552</u> 24 554	<u>40 262</u> 24 554
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>43 802</u> 24 799	<u>40 512</u> 24 799
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>44 055</u> 25 048	<u>40 765</u> 25 048
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>44 439</u> 25 424	<u>41 149</u> 25 424
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>44 828</u> 25 805	<u>41 537</u> 25 805
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>45 222</u> 26 192	<u>41 932</u> 26 192
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>44 055</u> 25 048	<u>40 765</u> 25 048
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>44 311</u> 25 298	<u>41 021</u> 25 298
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>44 698</u> 25 678	<u>41 408</u> 25 678
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>45 091</u> 26 063	<u>41 801</u> 26 063
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>45 490</u> 26 454	<u>42 200</u> 26 454
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>44 311</u> 25 298	<u>41 021</u> 25 298

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>31 643</u> 25 551	<u>33 566</u> 25 131	<u>38 833</u> 25 551
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 534</u> 25 935	<u>44 960</u> 25 935	<u>44 960</u> 25 935	<u>32 035</u> 25 935	<u>33 951</u> 25 509	<u>39 225</u> 25 935
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 930</u> 26 323	<u>45 356</u> 26 323	<u>45 356</u> 26 323	<u>32 431</u> 26 323	<u>34 340</u> 25 891	<u>39 621</u> 26 323
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 334</u> 26 719	<u>45 760</u> 26 719	<u>45 760</u> 26 719	<u>32 835</u> 26 719	<u>34 737</u> 26 280	<u>40 024</u> 26 719
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>31 643</u> 25 551	<u>33 566</u> 25 131	<u>38 833</u> 25 551
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>31 904</u> 25 807	<u>33 822</u> 25 383	<u>39 094</u> 25 807
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 799</u> 26 194	<u>45 225</u> 26 194	<u>45 225</u> 26 194	<u>32 299</u> 26 194	<u>34 211</u> 25 764	<u>39 489</u> 26 194
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 199</u> 26 587	<u>45 625</u> 26 587	<u>45 625</u> 26 587	<u>32 700</u> 26 587	<u>34 605</u> 26 150	<u>39 889</u> 26 587
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 606</u> 26 986	<u>46 032</u> 26 986	<u>46 032</u> 26 986	<u>33 107</u> 26 986	<u>35 005</u> 26 543	<u>40 297</u> 26 986
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 394</u> 25 797	<u>44 820</u> 25 797	<u>44 820</u> 25 797	<u>31 894</u> 25 797	<u>33 813</u> 25 374	<u>39 084</u> 25 797
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 657</u> 26 055	<u>45 083</u> 26 055	<u>45 083</u> 26 055	<u>32 158</u> 26 055	<u>34 072</u> 25 627	<u>39 347</u> 26 055
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 923</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>32 423</u> 26 315	<u>34 333</u> 25 883	<u>39 613</u> 26 315

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 210</u> 25 551	<u>28 461</u> 25 551	<u>31 017</u> 25 551	<u>44 518</u> 25 501	<u>38 561</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 935	<u>28 852</u> 25 935	<u>31 408</u> 25 935	<u>44 909</u> 25 885	<u>38 953</u> 25 935	<u>44 960</u> 25 935
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>35 998</u> 26 323	<u>29 248</u> 26 323	<u>31 804</u> 26 323	<u>45 304</u> 26 272	<u>39 349</u> 26 323	<u>45 356</u> 26 323
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 401</u> 26 719	<u>29 652</u> 26 719	<u>32 208</u> 26 719	<u>45 707</u> 26 667	<u>39 753</u> 26 719	<u>45 760</u> 26 719
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 210</u> 25 551	<u>28 461</u> 25 551	<u>31 017</u> 25 551	<u>44 518</u> 25 501	<u>38 561</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 471</u> 25 807	<u>28 722</u> 25 807	<u>31 278</u> 25 807	<u>44 779</u> 25 757	<u>38 822</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>35 866</u> 26 194	<u>29 117</u> 26 194	<u>31 673</u> 26 194	<u>45 173</u> 26 143	<u>39 217</u> 26 194	<u>45 225</u> 26 194
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 266</u> 26 587	<u>29 517</u> 26 587	<u>32 073</u> 26 587	<u>45 573</u> 26 535	<u>39 618</u> 26 587	<u>45 625</u> 26 587
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 674</u> 26 986	<u>29 924</u> 26 986	<u>32 480</u> 26 986	<u>45 979</u> 26 933	<u>40 025</u> 26 986	<u>46 032</u> 26 986
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 461</u> 25 797	<u>28 712</u> 25 797	<u>31 268</u> 25 797	<u>44 769</u> 25 747	<u>38 812</u> 25 797	<u>44 820</u> 25 797
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 724</u> 26 055	<u>28 975</u> 26 055	<u>31 531</u> 26 055	<u>45 032</u> 26 005	<u>39 076</u> 26 055	<u>45 083</u> 26 055
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 990</u> 26 315	<u>29 241</u> 26 315	<u>31 796</u> 26 315	<u>45 297</u> 26 264	<u>39 341</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>44 569</u> 25 551	<u>41 279</u> 25 551
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>44 960</u> 25 935	<u>41 670</u> 25 935
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>45 356</u> 26 323	<u>42 066</u> 26 323
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>45 760</u> 26 719	<u>42 470</u> 26 719
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>44 569</u> 25 551	<u>41 279</u> 25 551
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>44 830</u> 25 807	<u>41 540</u> 25 807
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>45 225</u> 26 194	<u>41 935</u> 26 194
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>45 625</u> 26 587	<u>42 335</u> 26 587
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 032</u> 26 986	<u>42 742</u> 26 986
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>44 820</u> 25 797	<u>41 530</u> 25 797
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>45 083</u> 26 055	<u>41 793</u> 26 055
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>45 349</u> 26 315	<u>42 058</u> 26 315

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 325</u> 26 710	<u>45 751</u> 26 710	<u>45 751</u> 26 710	<u>32 826</u> 26 710	<u>34 729</u> 26 272	<u>40 016</u> 26 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 734</u> 27 111	<u>46 161</u> 27 111	<u>46 161</u> 27 111	<u>33 235</u> 27 111	<u>35 131</u> 26 666	<u>40 425</u> 27 111
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 149</u> 27 518	<u>46 575</u> 27 518	<u>46 575</u> 27 518	<u>33 650</u> 27 518	<u>35 539</u> 27 066	<u>40 840</u> 27 518
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 923</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>32 423</u> 26 315	<u>34 333</u> 25 883	<u>39 613</u> 26 315
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 191</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>32 692</u> 26 579	<u>34 597</u> 26 143	<u>39 882</u> 26 579
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 26 977	<u>46 023</u> 26 977	<u>46 023</u> 26 977	<u>33 098</u> 26 977	<u>34 996</u> 26 534	<u>40 288</u> 26 977
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 383	<u>46 437</u> 27 383	<u>46 437</u> 27 383	<u>33 512</u> 27 383	<u>35 403</u> 26 933	<u>40 701</u> 27 383
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 429</u> 27 792	<u>46 855</u> 27 792	<u>46 855</u> 27 792	<u>33 930</u> 27 792	<u>35 815</u> 27 336	<u>41 120</u> 27 792
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 191</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>32 692</u> 26 579	<u>34 597</u> 26 143	<u>39 882</u> 26 579
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 462</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>32 963</u> 26 845	<u>34 864</u> 26 404	<u>40 153</u> 26 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 873</u> 27 247	<u>46 299</u> 27 247	<u>46 299</u> 27 247	<u>33 373</u> 27 247	<u>35 267</u> 26 800	<u>40 563</u> 27 247
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 290</u> 27 656	<u>46 716</u> 27 656	<u>46 716</u> 27 656	<u>33 790</u> 27 656	<u>35 677</u> 27 202	<u>40 980</u> 27 656
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 713</u> 28 071	<u>47 140</u> 28 071	<u>47 140</u> 28 071	<u>34 214</u> 28 071	<u>36 094</u> 27 610	<u>41 404</u> 28 071

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 393</u> 26 710	<u>29 643</u> 26 710	<u>32 199</u> 26 710	<u>45 698</u> 26 658	<u>39 744</u> 26 710	<u>45 751</u> 26 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 802</u> 27 111	<u>30 053</u> 27 111	<u>32 608</u> 27 111	<u>46 107</u> 27 059	<u>40 153</u> 27 111	<u>46 161</u> 27 111
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 217</u> 27 518	<u>30 468</u> 27 518	<u>33 023</u> 27 518	<u>46 521</u> 27 465	<u>40 568</u> 27 518	<u>46 575</u> 27 518
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 990</u> 26 315	<u>29 241</u> 26 315	<u>31 796</u> 26 315	<u>45 297</u> 26 264	<u>39 341</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 259</u> 26 579	<u>29 510</u> 26 579	<u>32 065</u> 26 579	<u>45 565</u> 26 527	<u>39 610</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>36 665</u> 26 977	<u>29 916</u> 26 977	<u>32 471</u> 26 977	<u>45 970</u> 26 925	<u>40 016</u> 26 977	<u>46 023</u> 26 977
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 078</u> 27 383	<u>30 329</u> 27 383	<u>32 885</u> 27 383	<u>46 383</u> 27 330	<u>40 430</u> 27 383	<u>46 437</u> 27 383
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 792	<u>30 747</u> 27 792	<u>33 303</u> 27 792	<u>46 800</u> 27 739	<u>40 848</u> 27 792	<u>46 855</u> 27 792
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 259</u> 26 579	<u>29 510</u> 26 579	<u>32 065</u> 26 579	<u>45 565</u> 26 527	<u>39 610</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 530</u> 26 845	<u>29 781</u> 26 845	<u>32 336</u> 26 845	<u>45 835</u> 26 793	<u>39 881</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 940</u> 27 247	<u>30 191</u> 27 247	<u>32 747</u> 27 247	<u>46 245</u> 27 194	<u>40 291</u> 27 247	<u>46 299</u> 27 247
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 357</u> 27 656	<u>30 608</u> 27 656	<u>33 164</u> 27 656	<u>46 661</u> 27 602	<u>40 708</u> 27 656	<u>46 716</u> 27 656
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 781</u> 28 071	<u>31 032</u> 28 071	<u>33 587</u> 28 071	<u>47 084</u> 28 017	<u>41 132</u> 28 071	<u>47 140</u> 28 071



212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>45 751</u> 26 710	<u>42 461</u> 26 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>46 161</u> 27 111	<u>42 870</u> 27 111
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>46 575</u> 27 518	<u>43 285</u> 27 518
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>45 349</u> 26 315	<u>42 058</u> 26 315
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>45 617</u> 26 579	<u>42 327</u> 26 579
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>46 023</u> 26 977	<u>42 733</u> 26 977
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>46 437</u> 27 383	<u>43 147</u> 27 383
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>46 855</u> 27 792	<u>43 565</u> 27 792
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>45 617</u> 26 579	<u>42 327</u> 26 579
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>45 888</u> 26 845	<u>42 598</u> 26 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>46 299</u> 27 247	<u>43 009</u> 27 247
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>46 716</u> 27 656	<u>43 426</u> 27 656
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>47 140</u> 28 071	<u>43 849</u> 28 071

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 462</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>32 963</u> 26 845	<u>34 864</u> 26 404	<u>40 153</u> 26 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 736</u> 27 113	<u>46 162</u> 27 113	<u>46 162</u> 27 113	<u>33 236</u> 27 113	<u>35 132</u> 26 668	<u>40 426</u> 27 113
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 150</u> 27 519	<u>46 576</u> 27 519	<u>46 576</u> 27 519	<u>33 651</u> 27 519	<u>35 540</u> 27 068	<u>40 841</u> 27 519
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 572</u> 27 932	<u>46 998</u> 27 932	<u>46 998</u> 27 932	<u>34 072</u> 27 932	<u>35 955</u> 27 474	<u>41 262</u> 27 932
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 999</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>34 499</u> 28 351	<u>36 375</u> 27 886	<u>41 689</u> 28 351
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 557</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>34 058</u> 27 918	<u>35 941</u> 27 460	<u>41 248</u> 27 918
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 842</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>34 342</u> 28 197	<u>36 220</u> 27 734	<u>41 532</u> 28 197
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 273</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>34 774</u> 28 620	<u>36 645</u> 28 150	<u>41 964</u> 28 620
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 711</u> 29 049	<u>48 137</u> 29 049	<u>48 137</u> 29 049	<u>35 212</u> 29 049	<u>37 076</u> 28 573	<u>42 402</u> 29 049
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 156</u> 29 485	<u>48 582</u> 29 485	<u>48 582</u> 29 485	<u>35 657</u> 29 485	<u>37 513</u> 29 001	<u>42 846</u> 29 485
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 448</u> 26 831	<u>45 874</u> 26 831	<u>45 874</u> 26 831	<u>32 949</u> 26 831	<u>34 849</u> 26 390	<u>40 138</u> 26 831
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 721</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>33 222</u> 27 098	<u>35 118</u> 26 654	<u>40 412</u> 27 098

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 530</u> 26 845	<u>29 781</u> 26 845	<u>32 336</u> 26 845	<u>45 835</u> 26 793	<u>39 881</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 803</u> 27 113	<u>30 054</u> 27 113	<u>32 610</u> 27 113	<u>46 108</u> 27 060	<u>40 154</u> 27 113	<u>46 162</u> 27 113
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 218</u> 27 519	<u>30 469</u> 27 519	<u>33 024</u> 27 519	<u>46 522</u> 27 466	<u>40 569</u> 27 519	<u>46 576</u> 27 519
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 639</u> 27 932	<u>30 890</u> 27 932	<u>33 446</u> 27 932	<u>46 943</u> 27 878	<u>40 991</u> 27 932	<u>46 998</u> 27 932
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>38 066</u> 28 351	<u>31 317</u> 28 351	<u>33 873</u> 28 351	<u>47 369</u> 28 296	<u>41 418</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 625</u> 27 918	<u>30 876</u> 27 918	<u>33 431</u> 27 918	<u>46 928</u> 27 864	<u>40 976</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 909</u> 28 197	<u>31 160</u> 28 197	<u>33 716</u> 28 197	<u>47 212</u> 28 142	<u>41 260</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>38 341</u> 28 620	<u>31 591</u> 28 620	<u>34 147</u> 28 620	<u>47 643</u> 28 565	<u>41 692</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 779</u> 29 049	<u>32 029</u> 29 049	<u>34 585</u> 29 049	<u>48 080</u> 28 993	<u>42 130</u> 29 049	<u>48 137</u> 29 049
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>39 223</u> 29 485	<u>32 474</u> 29 485	<u>35 030</u> 29 485	<u>48 524</u> 29 428	<u>42 575</u> 29 485	<u>48 582</u> 29 485
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>36 515</u> 26 831	<u>29 766</u> 26 831	<u>32 322</u> 26 831	<u>45 821</u> 26 779	<u>39 867</u> 26 831	<u>45 874</u> 26 831
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 789</u> 27 098	<u>30 039</u> 27 098	<u>32 595</u> 27 098	<u>46 094</u> 27 046	<u>40 140</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>45 888</u> 26 845	<u>42 598</u> 26 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>46 162</u> 27 113	<u>42 872</u> 27 113
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>46 576</u> 27 519	<u>43 286</u> 27 519
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>46 998</u> 27 932	<u>43 708</u> 27 932
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>47 425</u> 28 351	<u>44 135</u> 28 351
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>46 984</u> 27 918	<u>43 693</u> 27 918
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>47 268</u> 28 197	<u>43 978</u> 28 197
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>47 699</u> 28 620	<u>44 409</u> 28 620
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>48 137</u> 29 049	<u>44 847</u> 29 049
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>48 582</u> 29 485	<u>45 292</u> 29 485
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>45 874</u> 26 831	<u>42 584</u> 26 831
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>46 147</u> 27 098	<u>42 857</u> 27 098

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 136</u> 27 505	<u>46 562</u> 27 505	<u>46 562</u> 27 505	<u>33 637</u> 27 505	<u>35 526</u> 27 054	<u>40 826</u> 27 505
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 557</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>34 058</u> 27 918	<u>35 941</u> 27 460	<u>41 248</u> 27 918
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 984</u> 28 337	<u>47 411</u> 28 337	<u>47 411</u> 28 337	<u>34 485</u> 28 337	<u>36 361</u> 27 872	<u>41 675</u> 28 337
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 721</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>33 222</u> 27 098	<u>35 118</u> 26 654	<u>40 412</u> 27 098
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 998</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>33 498</u> 27 370	<u>35 390</u> 26 920	<u>40 688</u> 27 370
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 417</u> 27 781	<u>46 843</u> 27 781	<u>46 843</u> 27 781	<u>33 918</u> 27 781	<u>35 803</u> 27 325	<u>41 107</u> 27 781
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 842</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>34 342</u> 28 197	<u>36 220</u> 27 734	<u>41 532</u> 28 197
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 273</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>34 774</u> 28 620	<u>36 645</u> 28 150	<u>41 964</u> 28 620
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 998</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>33 498</u> 27 370	<u>35 390</u> 26 920	<u>40 688</u> 27 370
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 278</u> 27 644	<u>46 704</u> 27 644	<u>46 704</u> 27 644	<u>33 778</u> 27 644	<u>35 666</u> 27 190	<u>40 968</u> 27 644
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 700</u> 28 058	<u>47 126</u> 28 058	<u>47 126</u> 28 058	<u>34 201</u> 28 058	<u>36 081</u> 27 598	<u>41 391</u> 28 058
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 129</u> 28 479	<u>47 555</u> 28 479	<u>47 555</u> 28 479	<u>34 630</u> 28 479	<u>36 503</u> 28 012	<u>41 820</u> 28 479
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 565</u> 28 906	<u>47 991</u> 28 906	<u>47 991</u> 28 906	<u>35 066</u> 28 906	<u>36 932</u> 28 432	<u>42 256</u> 28 906

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 203</u> 27 505	<u>30 454</u> 27 505	<u>33 010</u> 27 505	<u>46 508</u> 27 452	<u>40 555</u> 27 505	<u>46 562</u> 27 505
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>37 625</u> 27 918	<u>30 876</u> 27 918	<u>33 431</u> 27 918	<u>46 928</u> 27 864	<u>40 976</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 052</u> 28 337	<u>31 303</u> 28 337	<u>33 858</u> 28 337	<u>47 355</u> 28 282	<u>41 403</u> 28 337	<u>47 411</u> 28 337
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 789</u> 27 098	<u>30 039</u> 27 098	<u>32 595</u> 27 098	<u>46 094</u> 27 046	<u>40 140</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 065</u> 27 370	<u>30 316</u> 27 370	<u>32 872</u> 27 370	<u>46 370</u> 27 317	<u>40 416</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 484</u> 27 781	<u>30 735</u> 27 781	<u>33 291</u> 27 781	<u>46 788</u> 27 727	<u>40 836</u> 27 781	<u>46 843</u> 27 781
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 909</u> 28 197	<u>31 160</u> 28 197	<u>33 716</u> 28 197	<u>47 212</u> 28 142	<u>41 260</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 341</u> 28 620	<u>31 591</u> 28 620	<u>34 147</u> 28 620	<u>47 643</u> 28 565	<u>41 692</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 065</u> 27 370	<u>30 316</u> 27 370	<u>32 872</u> 27 370	<u>46 370</u> 27 317	<u>40 416</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 345</u> 27 644	<u>30 596</u> 27 644	<u>33 152</u> 27 644	<u>46 649</u> 27 590	<u>40 696</u> 27 644	<u>46 704</u> 27 644
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>37 768</u> 28 058	<u>31 018</u> 28 058	<u>33 574</u> 28 058	<u>47 071</u> 28 004	<u>41 119</u> 28 058	<u>47 126</u> 28 058
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 197</u> 28 479	<u>31 448</u> 28 479	<u>34 003</u> 28 479	<u>47 499</u> 28 424	<u>41 548</u> 28 479	<u>47 555</u> 28 479
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 633</u> 28 906	<u>31 883</u> 28 906	<u>34 439</u> 28 906	<u>47 934</u> 28 850	<u>41 984</u> 28 906	<u>47 991</u> 28 906

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>46 562</u> 27 505	<u>43 272</u> 27 505
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>46 984</u> 27 918	<u>43 693</u> 27 918
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>47 411</u> 28 337	<u>44 120</u> 28 337
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>46 147</u> 27 098	<u>42 857</u> 27 098
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>46 424</u> 27 370	<u>43 134</u> 27 370
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>46 843</u> 27 781	<u>43 553</u> 27 781
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>47 268</u> 28 197	<u>43 978</u> 28 197
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>47 699</u> 28 620	<u>44 409</u> 28 620
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>46 424</u> 27 370	<u>43 134</u> 27 370
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>46 704</u> 27 644	<u>43 414</u> 27 644
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>47 126</u> 28 058	<u>43 836</u> 28 058
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>47 555</u> 28 479	<u>44 265</u> 28 479
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>47 991</u> 28 906	<u>44 701</u> 28 906

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 465	<u>47 541</u> 28 465	<u>47 541</u> 28 465	<u>34 616</u> 28 465	<u>36 489</u> 27 998	<u>41 805</u> 28 465
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 405</u> 28 749	<u>47 831</u> 28 749	<u>47 831</u> 28 749	<u>34 905</u> 28 749	<u>36 774</u> 28 277	<u>42 095</u> 28 749
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 845</u> 29 181	<u>48 271</u> 29 181	<u>48 271</u> 29 181	<u>35 346</u> 29 181	<u>37 207</u> 28 702	<u>42 535</u> 29 181
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 291</u> 29 618	<u>48 717</u> 29 618	<u>48 717</u> 29 618	<u>35 791</u> 29 618	<u>37 646</u> 29 132	<u>42 981</u> 29 618
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 744</u> 30 062	<u>49 170</u> 30 062	<u>49 170</u> 30 062	<u>36 245</u> 30 062	<u>38 092</u> 29 569	<u>43 435</u> 30 062
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 003</u> 28 355	<u>47 429</u> 28 355	<u>47 429</u> 28 355	<u>34 504</u> 28 355	<u>36 379</u> 27 890	<u>41 694</u> 28 355
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 292</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>34 793</u> 28 638	<u>36 663</u> 28 168	<u>41 982</u> 28 638
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 731</u> 29 069	<u>48 157</u> 29 069	<u>48 157</u> 29 069	<u>35 232</u> 29 069	<u>37 095</u> 28 592	<u>42 422</u> 29 069
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 176</u> 29 505	<u>48 602</u> 29 505	<u>48 602</u> 29 505	<u>35 676</u> 29 505	<u>37 533</u> 29 021	<u>42 866</u> 29 505
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 627</u> 29 947	<u>49 053</u> 29 947	<u>49 053</u> 29 947	<u>36 128</u> 29 947	<u>37 976</u> 29 456	<u>43 318</u> 29 947
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 292</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>34 793</u> 28 638	<u>36 663</u> 28 168	<u>41 982</u> 28 638
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 585</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>35 086</u> 28 926	<u>36 952</u> 28 451	<u>42 276</u> 28 926



212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 182</u> 28 465	<u>31 433</u> 28 465	<u>33 989</u> 28 465	<u>47 485</u> 28 410	<u>41 534</u> 28 465	<u>47 541</u> 28 465
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 472</u> 28 749	<u>31 723</u> 28 749	<u>34 279</u> 28 749	<u>47 774</u> 28 693	<u>41 823</u> 28 749	<u>47 831</u> 28 749
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 912</u> 29 181	<u>32 163</u> 29 181	<u>34 719</u> 29 181	<u>48 214</u> 29 124	<u>42 264</u> 29 181	<u>48 271</u> 29 181
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 358</u> 29 618	<u>32 609</u> 29 618	<u>35 165</u> 29 618	<u>48 658</u> 29 560	<u>42 710</u> 29 618	<u>48 717</u> 29 618
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 812</u> 30 062	<u>33 063</u> 30 062	<u>35 618</u> 30 062	<u>49 111</u> 30 004	<u>43 163</u> 30 062	<u>49 170</u> 30 062
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 071</u> 28 355	<u>31 321</u> 28 355	<u>33 877</u> 28 355	<u>47 373</u> 28 300	<u>41 422</u> 28 355	<u>47 429</u> 28 355
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 359</u> 28 638	<u>31 610</u> 28 638	<u>34 166</u> 28 638	<u>47 661</u> 28 583	<u>41 711</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 798</u> 29 069	<u>32 049</u> 29 069	<u>34 605</u> 29 069	<u>48 100</u> 29 013	<u>42 150</u> 29 069	<u>48 157</u> 29 069
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 243</u> 29 505	<u>32 494</u> 29 505	<u>35 050</u> 29 505	<u>48 544</u> 29 448	<u>42 595</u> 29 505	<u>48 602</u> 29 505
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 695</u> 29 947	<u>32 945</u> 29 947	<u>35 501</u> 29 947	<u>48 994</u> 29 889	<u>43 046</u> 29 947	<u>49 053</u> 29 947
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 359</u> 28 638	<u>31 610</u> 28 638	<u>34 166</u> 28 638	<u>47 661</u> 28 583	<u>41 711</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 652</u> 28 926	<u>31 903</u> 28 926	<u>34 459</u> 28 926	<u>47 954</u> 28 870	<u>42 004</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>47 541</u> 28 465	<u>44 251</u> 28 465
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>47 831</u> 28 749	<u>44 541</u> 28 749
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>48 271</u> 29 181	<u>44 981</u> 29 181
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>48 717</u> 29 618	<u>45 427</u> 29 618
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>49 170</u> 30 062	<u>45 880</u> 30 062
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>47 429</u> 28 355	<u>44 139</u> 28 355
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>47 718</u> 28 638	<u>44 428</u> 28 638
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>48 157</u> 29 069	<u>44 867</u> 29 069
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>48 602</u> 29 505	<u>45 312</u> 29 505
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>49 053</u> 29 947	<u>45 763</u> 29 947
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>47 718</u> 28 638	<u>44 428</u> 28 638
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>48 011</u> 28 926	<u>44 721</u> 28 926

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 360	<u>48 454</u> 29 360	<u>48 454</u> 29 360	<u>35 528</u> 29 360	<u>37 387</u> 28 878	<u>42 718</u> 29 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 477</u> 29 800	<u>48 903</u> 29 800	<u>48 903</u> 29 800	<u>35 977</u> 29 800	<u>37 829</u> 29 311	<u>43 167</u> 29 800
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 932</u> 30 247	<u>49 359</u> 30 247	<u>49 359</u> 30 247	<u>36 433</u> 30 247	<u>38 277</u> 29 750	<u>43 623</u> 30 247
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 585</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>35 086</u> 28 926	<u>36 952</u> 28 451	<u>42 276</u> 28 926
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 879</u> 29 214	<u>48 305</u> 29 214	<u>48 305</u> 29 214	<u>35 380</u> 29 214	<u>37 241</u> 28 735	<u>42 570</u> 29 214
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 326</u> 29 652	<u>48 752</u> 29 652	<u>48 752</u> 29 652	<u>35 827</u> 29 652	<u>37 681</u> 29 166	<u>43 017</u> 29 652
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 780</u> 30 097	<u>49 206</u> 30 097	<u>49 206</u> 30 097	<u>36 280</u> 30 097	<u>38 127</u> 29 603	<u>43 470</u> 30 097
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 241</u> 30 549	<u>49 667</u> 30 549	<u>49 667</u> 30 549	<u>36 742</u> 30 549	<u>38 580</u> 30 048	<u>43 931</u> 30 549
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 764</u> 30 082	<u>49 190</u> 30 082	<u>49 190</u> 30 082	<u>36 265</u> 30 082	<u>38 111</u> 29 588	<u>43 455</u> 30 082
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 072</u> 30 383	<u>49 498</u> 30 383	<u>49 498</u> 30 383	<u>36 572</u> 30 383	<u>38 414</u> 29 885	<u>43 762</u> 30 383
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 536</u> 30 839	<u>49 963</u> 30 839	<u>49 963</u> 30 839	<u>37 037</u> 30 839	<u>38 871</u> 30 333	<u>44 227</u> 30 839
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 009</u> 31 302	<u>50 435</u> 31 302	<u>50 435</u> 31 302	<u>37 509</u> 31 302	<u>39 335</u> 30 788	<u>44 699</u> 31 302
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 487</u> 31 770	<u>50 913</u> 31 770	<u>50 913</u> 31 770	<u>37 987</u> 31 770	<u>39 805</u> 31 249	<u>45 177</u> 31 770

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 095</u> 29 360	<u>32 346</u> 29 360	<u>34 902</u> 29 360	<u>48 396</u> 29 303	<u>42 446</u> 29 360	<u>48 454</u> 29 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>39 544</u> 29 800	<u>32 795</u> 29 800	<u>35 351</u> 29 800	<u>48 844</u> 29 742	<u>42 895</u> 29 800	<u>48 903</u> 29 800
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>40 000</u> 30 247	<u>33 251</u> 30 247	<u>35 806</u> 30 247	<u>49 299</u> 30 188	<u>43 351</u> 30 247	<u>49 359</u> 30 247
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 652</u> 28 926	<u>31 903</u> 28 926	<u>34 459</u> 28 926	<u>47 954</u> 28 870	<u>42 004</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 947</u> 29 214	<u>32 198</u> 29 214	<u>34 753</u> 29 214	<u>48 248</u> 29 158	<u>42 298</u> 29 214	<u>48 305</u> 29 214
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>39 394</u> 29 652	<u>32 644</u> 29 652	<u>35 200</u> 29 652	<u>48 694</u> 29 595	<u>42 745</u> 29 652	<u>48 752</u> 29 652
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 847</u> 30 097	<u>33 098</u> 30 097	<u>35 654</u> 30 097	<u>49 146</u> 30 039	<u>43 198</u> 30 097	<u>49 206</u> 30 097
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>40 308</u> 30 549	<u>33 559</u> 30 549	<u>36 115</u> 30 549	<u>49 607</u> 30 490	<u>43 660</u> 30 549	<u>49 667</u> 30 549
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 832</u> 30 082	<u>33 083</u> 30 082	<u>35 638</u> 30 082	<u>49 131</u> 30 024	<u>43 183</u> 30 082	<u>49 190</u> 30 082
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>40 139</u> 30 383	<u>33 390</u> 30 383	<u>35 946</u> 30 383	<u>49 438</u> 30 325	<u>43 491</u> 30 383	<u>49 498</u> 30 383
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>40 604</u> 30 839	<u>33 855</u> 30 839	<u>36 410</u> 30 839	<u>49 902</u> 30 779	<u>43 955</u> 30 839	<u>49 963</u> 30 839
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>41 076</u> 31 302	<u>34 327</u> 31 302	<u>36 883</u> 31 302	<u>50 373</u> 31 241	<u>44 427</u> 31 302	<u>50 435</u> 31 302
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>41 554</u> 31 770	<u>34 805</u> 31 770	<u>37 361</u> 31 770	<u>50 850</u> 31 709	<u>44 905</u> 31 770	<u>50 913</u> 31 770

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>48 454</u> 29 360	<u>45 164</u> 29 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>48 903</u> 29 800	<u>45 613</u> 29 800
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>49 359</u> 30 247	<u>46 068</u> 30 247
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>48 011</u> 28 926	<u>44 721</u> 28 926
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>48 305</u> 29 214	<u>45 015</u> 29 214
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>48 752</u> 29 652	<u>45 462</u> 29 652
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>49 206</u> 30 097	<u>45 916</u> 30 097
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>49 667</u> 30 549	<u>46 377</u> 30 549
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>49 190</u> 30 082	<u>45 900</u> 30 082
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>49 498</u> 30 383	<u>46 208</u> 30 383
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>49 963</u> 30 839	<u>46 672</u> 30 839
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>50 435</u> 31 302	<u>47 145</u> 31 302
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>50 913</u> 31 770	<u>47 623</u> 31 770

212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 504</u> 29 827	<u>48 930</u> 29 827	<u>48 930</u> 29 827	<u>36 005</u> 29 827	<u>37 856</u> 29 337	<u>43 195</u> 29 827
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 961</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275	<u>36 462</u> 30 275	<u>38 305</u> 29 778	<u>43 652</u> 30 275
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 424</u> 30 728	<u>49 850</u> 30 728	<u>49 850</u> 30 728	<u>36 924</u> 30 728	<u>38 760</u> 30 224	<u>44 114</u> 30 728
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 894</u> 31 189	<u>50 320</u> 31 189	<u>50 320</u> 31 189	<u>37 394</u> 31 189	<u>39 222</u> 30 677	<u>44 584</u> 31 189
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 809</u> 30 125	<u>49 235</u> 30 125	<u>49 235</u> 30 125	<u>36 309</u> 30 125	<u>38 155</u> 29 631	<u>43 499</u> 30 125
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 270</u> 30 577	<u>49 696</u> 30 577	<u>49 696</u> 30 577	<u>36 770</u> 30 577	<u>38 609</u> 30 076	<u>43 960</u> 30 577
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 738</u> 31 036	<u>50 164</u> 31 036	<u>50 164</u> 31 036	<u>37 238</u> 31 036	<u>39 069</u> 30 527	<u>44 428</u> 31 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 212</u> 31 501	<u>50 638</u> 31 501	<u>50 638</u> 31 501	<u>37 713</u> 31 501	<u>39 536</u> 30 984	<u>44 903</u> 31 501
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 038</u> 31 330	<u>50 464</u> 31 330	<u>50 464</u> 31 330	<u>37 538</u> 31 330	<u>39 364</u> 30 816	<u>44 728</u> 31 330
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 517</u> 31 800	<u>50 943</u> 31 800	<u>50 943</u> 31 800	<u>38 017</u> 31 800	<u>39 835</u> 31 278	<u>45 207</u> 31 800
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 003</u> 32 277	<u>51 429</u> 32 277	<u>51 429</u> 32 277	<u>38 504</u> 32 277	<u>40 314</u> 31 747	<u>45 694</u> 32 277
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 498</u> 32 762	<u>51 924</u> 32 762	<u>51 924</u> 32 762	<u>38 998</u> 32 762	<u>40 800</u> 32 224	<u>46 188</u> 32 762

212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 572</u> 29 827	<u>32 823</u> 29 827	<u>35 378</u> 29 827	<u>48 872</u> 29 769	<u>42 923</u> 29 827	<u>48 930</u> 29 827
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 029</u> 30 275	<u>33 279</u> 30 275	<u>35 835</u> 30 275	<u>49 327</u> 30 216	<u>43 380</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 491</u> 30 728	<u>33 742</u> 30 728	<u>36 298</u> 30 728	<u>49 789</u> 30 669	<u>43 842</u> 30 728	<u>49 850</u> 30 728
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 961</u> 31 189	<u>34 212</u> 31 189	<u>36 768</u> 31 189	<u>50 258</u> 31 129	<u>44 312</u> 31 189	<u>50 320</u> 31 189
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 876</u> 30 125	<u>33 127</u> 30 125	<u>35 683</u> 30 125	<u>49 175</u> 30 067	<u>43 227</u> 30 125	<u>49 235</u> 30 125
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 337</u> 30 577	<u>33 588</u> 30 577	<u>36 144</u> 30 577	<u>49 636</u> 30 518	<u>43 689</u> 30 577	<u>49 696</u> 30 577
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 805</u> 31 036	<u>34 056</u> 31 036	<u>36 612</u> 31 036	<u>50 103</u> 30 976	<u>44 156</u> 31 036	<u>50 164</u> 31 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 280</u> 31 501	<u>34 531</u> 31 501	<u>37 086</u> 31 501	<u>50 576</u> 31 440	<u>44 631</u> 31 501	<u>50 638</u> 31 501
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 105</u> 31 330	<u>34 356</u> 31 330	<u>36 911</u> 31 330	<u>50 402</u> 31 269	<u>44 456</u> 31 330	<u>50 464</u> 31 330
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 584</u> 31 800	<u>34 835</u> 31 800	<u>37 390</u> 31 800	<u>50 880</u> 31 738	<u>44 935</u> 31 800	<u>50 943</u> 31 800
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 071</u> 32 277	<u>35 321</u> 32 277	<u>37 877</u> 32 277	<u>51 366</u> 32 214	<u>45 422</u> 32 277	<u>51 429</u> 32 277
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 762	<u>35 816</u> 32 762	<u>38 372</u> 32 762	<u>51 859</u> 32 698	<u>45 916</u> 32 762	<u>51 924</u> 32 762

212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>48 930</u> 29 827	<u>45 640</u> 29 827
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 387</u> 30 275	<u>46 097</u> 30 275
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 850</u> 30 728	<u>46 560</u> 30 728
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 320</u> 31 189	<u>47 030</u> 31 189
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 235</u> 30 125	<u>45 945</u> 30 125
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 696</u> 30 577	<u>46 406</u> 30 577
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 164</u> 31 036	<u>46 874</u> 31 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 638</u> 31 501	<u>47 348</u> 31 501
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 464</u> 31 330	<u>47 173</u> 31 330
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>50 943</u> 31 800	<u>47 652</u> 31 800
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 429</u> 32 277	<u>48 139</u> 32 277
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>51 924</u> 32 762	<u>48 634</u> 32 762



212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 293</u> 32 561	<u>51 719</u> 32 561	<u>51 719</u> 32 561	<u>38 794</u> 32 561	<u>40 599</u> 32 027	<u>45 983</u> 32 561
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 791</u> 33 049	<u>52 217</u> 33 049	<u>52 217</u> 33 049	<u>39 291</u> 33 049	<u>41 088</u> 32 507	<u>46 481</u> 33 049
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 545	<u>52 722</u> 33 545	<u>52 722</u> 33 545	<u>39 797</u> 33 545	<u>41 586</u> 32 994	<u>46 987</u> 33 545
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 810</u> 34 048	<u>53 236</u> 34 048	<u>53 236</u> 34 048	<u>40 310</u> 34 048	<u>42 090</u> 33 489	<u>47 500</u> 34 048
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 625</u> 32 886	<u>52 051</u> 32 886	<u>52 051</u> 32 886	<u>39 126</u> 32 886	<u>40 925</u> 32 347	<u>46 315</u> 32 886
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 128</u> 33 380	<u>52 554</u> 33 380	<u>52 554</u> 33 380	<u>39 629</u> 33 380	<u>41 420</u> 32 832	<u>46 819</u> 33 380
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 639</u> 33 881	<u>53 065</u> 33 881	<u>53 065</u> 33 881	<u>40 140</u> 33 881	<u>41 923</u> 33 325	<u>47 330</u> 33 881
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 157</u> 34 388	<u>53 583</u> 34 388	<u>53 583</u> 34 388	<u>40 658</u> 34 388	<u>42 432</u> 33 824	<u>47 847</u> 34 388
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 967</u> 34 202	<u>53 393</u> 34 202	<u>53 393</u> 34 202	<u>40 467</u> 34 202	<u>42 245</u> 33 641	<u>47 657</u> 34 202
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 490</u> 34 715	<u>53 916</u> 34 715	<u>53 916</u> 34 715	<u>40 991</u> 34 715	<u>42 759</u> 34 145	<u>48 180</u> 34 715
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 021</u> 35 235	<u>54 447</u> 35 235	<u>54 447</u> 35 235	<u>41 522</u> 35 235	<u>43 282</u> 34 657	<u>48 711</u> 35 235
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 561</u> 35 765	<u>54 987</u> 35 765	<u>54 987</u> 35 765	<u>42 061</u> 35 765	<u>43 813</u> 35 178	<u>49 251</u> 35 765

212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 360</u> 32 561	<u>35 611</u> 32 561	<u>38 167</u> 32 561	<u>51 655</u> 32 498	<u>45 712</u> 32 561	<u>51 719</u> 32 561
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 858</u> 33 049	<u>36 109</u> 33 049	<u>38 665</u> 33 049	<u>52 152</u> 32 985	<u>46 210</u> 33 049	<u>52 217</u> 33 049
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 364</u> 33 545	<u>36 615</u> 33 545	<u>39 170</u> 33 545	<u>52 656</u> 33 480	<u>46 715</u> 33 545	<u>52 722</u> 33 545
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 877</u> 34 048	<u>37 128</u> 34 048	<u>39 684</u> 34 048	<u>53 168</u> 33 982	<u>47 228</u> 34 048	<u>53 236</u> 34 048
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 692</u> 32 886	<u>35 943</u> 32 886	<u>38 499</u> 32 886	<u>51 986</u> 32 823	<u>46 044</u> 32 886	<u>52 051</u> 32 886
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 196</u> 33 380	<u>36 446</u> 33 380	<u>39 002</u> 33 380	<u>52 488</u> 33 315	<u>46 547</u> 33 380	<u>52 554</u> 33 380
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 707</u> 33 881	<u>36 958</u> 33 881	<u>39 513</u> 33 881	<u>52 998</u> 33 815	<u>47 058</u> 33 881	<u>53 065</u> 33 881
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 224</u> 34 388	<u>37 475</u> 34 388	<u>40 031</u> 34 388	<u>53 515</u> 34 322	<u>47 576</u> 34 388	<u>53 583</u> 34 388
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 034</u> 34 202	<u>37 285</u> 34 202	<u>39 841</u> 34 202	<u>53 325</u> 34 136	<u>47 385</u> 34 202	<u>53 393</u> 34 202
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 557</u> 34 715	<u>37 808</u> 34 715	<u>40 364</u> 34 715	<u>53 847</u> 34 648	<u>47 909</u> 34 715	<u>53 916</u> 34 715
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 088</u> 35 235	<u>38 339</u> 35 235	<u>40 895</u> 35 235	<u>54 377</u> 35 167	<u>48 440</u> 35 235	<u>54 447</u> 35 235
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 628</u> 35 765	<u>38 879</u> 35 765	<u>41 435</u> 35 765	<u>54 916</u> 35 695	<u>48 979</u> 35 765	<u>54 987</u> 35 765

212-101-2500	7473-2010 30,	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>51 719</u> 32 561	<u>48 429</u> 32 561
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>52 217</u> 33 049	<u>48 927</u> 33 049
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>52 722</u> 33 545	<u>49 432</u> 33 545
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>53 236</u> 34 048	<u>49 946</u> 34 048
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>52 051</u> 32 886	<u>48 761</u> 32 886
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>52 554</u> 33 380	<u>49 264</u> 33 380
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>53 065</u> 33 881	<u>49 775</u> 33 881
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>53 583</u> 34 388	<u>50 293</u> 34 388
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>53 393</u> 34 202	<u>50 103</u> 34 202
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>53 916</u> 34 715	<u>50 626</u> 34 715
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>54 447</u> 35 235	<u>51 157</u> 35 235
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>54 987</u> 35 765	<u>51 697</u> 35 765

212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 105</u> 36 298	<u>55 531</u> 36 298	<u>55 531</u> 36 298	<u>42 606</u> 36 298	<u>44 348</u> 35 702	<u>49 795</u> 36 298
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 660</u> 36 843	<u>56 086</u> 36 843	<u>56 086</u> 36 843	<u>43 161</u> 36 843	<u>44 894</u> 36 238	<u>50 351</u> 36 843
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 224</u> 37 396	<u>56 651</u> 37 396	<u>56 651</u> 37 396	<u>43 725</u> 37 396	<u>45 449</u> 36 782	<u>50 915</u> 37 396
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 796</u> 37 956	<u>57 222</u> 37 956	<u>57 222</u> 37 956	<u>44 297</u> 37 956	<u>46 012</u> 37 333	<u>51 487</u> 37 956
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 476</u> 36 662	<u>55 902</u> 36 662	<u>55 902</u> 36 662	<u>42 976</u> 36 662	<u>44 713</u> 36 060	<u>50 166</u> 36 662
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 036</u> 37 211	<u>56 462</u> 37 211	<u>56 462</u> 37 211	<u>43 537</u> 37 211	<u>45 264</u> 36 601	<u>50 727</u> 37 211
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 605</u> 37 769	<u>57 031</u> 37 769	<u>57 031</u> 37 769	<u>44 106</u> 37 769	<u>45 823</u> 37 149	<u>51 295</u> 37 769
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 184</u> 38 336	<u>57 610</u> 38 336	<u>57 610</u> 38 336	<u>44 684</u> 38 336	<u>46 392</u> 37 707	<u>51 874</u> 38 336
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 971</u> 38 128	<u>57 397</u> 38 128	<u>57 397</u> 38 128	<u>44 472</u> 38 128	<u>46 184</u> 37 502	<u>51 662</u> 38 128
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 554</u> 38 699	<u>57 980</u> 38 699	<u>57 980</u> 38 699	<u>45 055</u> 38 699	<u>46 757</u> 38 064	<u>52 245</u> 38 699
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 147</u> 39 281	<u>58 573</u> 39 281	<u>58 573</u> 39 281	<u>45 648</u> 39 281	<u>47 340</u> 38 636	<u>52 837</u> 39 281
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 748</u> 39 869	<u>59 174</u> 39 869	<u>59 174</u> 39 869	<u>46 248</u> 39 869	<u>47 931</u> 39 215	<u>53 438</u> 39 869

212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>46 172</u> 36 298	<u>39 423</u> 36 298	<u>41 979</u> 36 298	<u>55 459</u> 36 228	<u>49 524</u> 36 298	<u>55 531</u> 36 298
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>46 728</u> 36 843	<u>39 979</u> 36 843	<u>42 534</u> 36 843	<u>56 014</u> 36 771	<u>50 079</u> 36 843	<u>56 086</u> 36 843
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>47 292</u> 37 396	<u>40 543</u> 37 396	<u>43 098</u> 37 396	<u>56 577</u> 37 323	<u>50 643</u> 37 396	<u>56 651</u> 37 396
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 864</u> 37 956	<u>41 115</u> 37 956	<u>43 670</u> 37 956	<u>57 147</u> 37 883	<u>51 215</u> 37 956	<u>57 222</u> 37 956
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>46 543</u> 36 662	<u>39 794</u> 36 662	<u>42 350</u> 36 662	<u>55 829</u> 36 591	<u>49 894</u> 36 662	<u>55 902</u> 36 662
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>47 104</u> 37 211	<u>40 355</u> 37 211	<u>42 910</u> 37 211	<u>56 389</u> 37 139	<u>50 455</u> 37 211	<u>56 462</u> 37 211
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 672</u> 37 769	<u>40 923</u> 37 769	<u>43 479</u> 37 769	<u>56 956</u> 37 696	<u>51 024</u> 37 769	<u>57 031</u> 37 769
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>48 251</u> 38 336	<u>41 502</u> 38 336	<u>44 057</u> 38 336	<u>57 534</u> 38 262	<u>51 602</u> 38 336	<u>57 610</u> 38 336
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>48 039</u> 38 128	<u>41 289</u> 38 128	<u>43 845</u> 38 128	<u>57 322</u> 38 054	<u>51 390</u> 38 128	<u>57 397</u> 38 128
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 621</u> 38 699	<u>41 872</u> 38 699	<u>44 428</u> 38 699	<u>57 904</u> 38 624	<u>51 973</u> 38 699	<u>57 980</u> 38 699
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>49 214</u> 39 281	<u>42 465</u> 39 281	<u>45 021</u> 39 281	<u>58 496</u> 39 205	<u>52 566</u> 39 281	<u>58 573</u> 39 281
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 815</u> 39 869	<u>43 066</u> 39 869	<u>45 622</u> 39 869	<u>59 095</u> 39 792	<u>53 166</u> 39 869	<u>59 174</u> 39 869

212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>55 531</u> 36 298	<u>52 241</u> 36 298
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>56 086</u> 36 843	<u>52 796</u> 36 843
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>56 651</u> 37 396	<u>53 360</u> 37 396
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>57 222</u> 37 956	<u>53 932</u> 37 956
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>55 902</u> 36 662	<u>52 612</u> 36 662
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>56 462</u> 37 211	<u>53 172</u> 37 211
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>57 031</u> 37 769	<u>53 741</u> 37 769
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>57 610</u> 38 336	<u>54 319</u> 38 336
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>57 397</u> 38 128	<u>54 107</u> 38 128
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>57 980</u> 38 699	<u>54 690</u> 38 699
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>58 573</u> 39 281	<u>55 283</u> 39 281
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>59 174</u> 39 869	<u>55 884</u> 39 869

212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 738</u> 37 899	<u>57 164</u> 37 899	<u>57 164</u> 37 899	<u>44 238</u> 37 899	<u>45 954</u> 37 277	<u>51 428</u> 37 899
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 317</u> 38 467	<u>57 743</u> 38 467	<u>57 743</u> 38 467	<u>44 818</u> 38 467	<u>46 524</u> 37 836	<u>52 008</u> 38 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 906</u> 39 044	<u>58 332</u> 39 044	<u>58 332</u> 39 044	<u>45 406</u> 39 044	<u>47 103</u> 38 403	<u>52 596</u> 39 044
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 503</u> 39 630	<u>58 929</u> 39 630	<u>58 929</u> 39 630	<u>46 004</u> 39 630	<u>47 690</u> 38 979	<u>53 194</u> 39 630
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 124</u> 38 277	<u>57 550</u> 38 277	<u>57 550</u> 38 277	<u>44 624</u> 38 277	<u>46 334</u> 37 649	<u>51 814</u> 38 277
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 710</u> 38 852	<u>58 136</u> 38 852	<u>58 136</u> 38 852	<u>45 211</u> 38 852	<u>46 910</u> 38 215	<u>52 400</u> 38 852
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 304</u> 39 435	<u>58 730</u> 39 435	<u>58 730</u> 39 435	<u>45 805</u> 39 435	<u>47 495</u> 38 787	<u>52 995</u> 39 435
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 908</u> 40 027	<u>59 334</u> 40 027	<u>59 334</u> 40 027	<u>46 409</u> 40 027	<u>48 089</u> 39 370	<u>53 598</u> 40 027
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 686</u> 39 809	<u>59 112</u> 39 809	<u>59 112</u> 39 809	<u>46 186</u> 39 809	<u>47 870</u> 39 155	<u>53 376</u> 39 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 295</u> 40 406	<u>59 721</u> 40 406	<u>59 721</u> 40 406	<u>46 796</u> 40 406	<u>48 469</u> 39 743	<u>53 986</u> 40 406
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 914</u> 41 013	<u>60 340</u> 41 013	<u>60 340</u> 41 013	<u>47 414</u> 41 013	<u>49 078</u> 40 339	<u>54 604</u> 41 013
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 541</u> 41 627	<u>60 967</u> 41 627	<u>60 967</u> 41 627	<u>48 041</u> 41 627	<u>49 695</u> 40 944	<u>55 231</u> 41 627

212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 805</u> 37 899	<u>41 056</u> 37 899	<u>43 612</u> 37 899	<u>57 089</u> 37 826	<u>51 156</u> 37 899	<u>57 164</u> 37 899
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>48 385</u> 38 467	<u>41 636</u> 38 467	<u>44 191</u> 38 467	<u>57 667</u> 38 393	<u>51 736</u> 38 467	<u>57 743</u> 38 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 973</u> 39 044	<u>42 224</u> 39 044	<u>44 780</u> 39 044	<u>58 255</u> 38 969	<u>52 325</u> 39 044	<u>58 332</u> 39 044
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 571</u> 39 630	<u>42 821</u> 39 630	<u>45 377</u> 39 630	<u>58 851</u> 39 553	<u>52 922</u> 39 630	<u>58 929</u> 39 630
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>48 191</u> 38 277	<u>41 442</u> 38 277	<u>43 998</u> 38 277	<u>57 474</u> 38 203	<u>51 542</u> 38 277	<u>57 550</u> 38 277
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 777</u> 38 852	<u>42 028</u> 38 852	<u>44 584</u> 38 852	<u>58 059</u> 38 777	<u>52 129</u> 38 852	<u>58 136</u> 38 852
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 371</u> 39 435	<u>42 622</u> 39 435	<u>45 178</u> 39 435	<u>58 652</u> 39 358	<u>52 723</u> 39 435	<u>58 730</u> 39 435
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 975</u> 40 027	<u>43 226</u> 40 027	<u>45 782</u> 40 027	<u>59 255</u> 39 949	<u>53 327</u> 40 027	<u>59 334</u> 40 027
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 753</u> 39 809	<u>43 004</u> 39 809	<u>45 560</u> 39 809	<u>59 033</u> 39 732	<u>53 104</u> 39 809	<u>59 112</u> 39 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 363</u> 40 406	<u>43 613</u> 40 406	<u>46 169</u> 40 406	<u>59 642</u> 40 328	<u>53 714</u> 40 406	<u>59 721</u> 40 406
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 981</u> 41 013	<u>44 232</u> 41 013	<u>46 788</u> 41 013	<u>60 259</u> 40 933	<u>54 332</u> 41 013	<u>60 340</u> 41 013
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 608</u> 41 627	<u>44 859</u> 41 627	<u>47 415</u> 41 627	<u>60 885</u> 41 547	<u>54 959</u> 41 627	<u>60 967</u> 41 627



212-101-2700	7473-2010 40,	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>57 164</u> 37 899	<u>53 874</u> 37 899
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>57 743</u> 38 467	<u>54 453</u> 38 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>58 332</u> 39 044	<u>55 042</u> 39 044
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>58 929</u> 39 630	<u>55 639</u> 39 630
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>57 550</u> 38 277	<u>54 260</u> 38 277
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>58 136</u> 38 852	<u>54 846</u> 38 852
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>58 730</u> 39 435	<u>55 440</u> 39 435
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>59 334</u> 40 027	<u>56 044</u> 40 027
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>59 112</u> 39 809	<u>55 822</u> 39 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>59 721</u> 40 406	<u>56 431</u> 40 406
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>60 340</u> 41 013	<u>57 050</u> 41 013
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>60 967</u> 41 627	<u>57 677</u> 41 627

212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 824</u> 40 925	<u>60 250</u> 40 925	<u>60 250</u> 40 925	<u>47 325</u> 40 925	<u>48 990</u> 40 253	<u>54 514</u> 40 925
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 450</u> 41 539	<u>60 876</u> 41 539	<u>60 876</u> 41 539	<u>47 951</u> 41 539	<u>49 605</u> 40 857	<u>55 141</u> 41 539
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 086</u> 42 162	<u>61 512</u> 42 162	<u>61 512</u> 42 162	<u>48 587</u> 42 162	<u>50 231</u> 41 470	<u>55 777</u> 42 162
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 731</u> 42 794	<u>62 157</u> 42 794	<u>62 157</u> 42 794	<u>49 232</u> 42 794	<u>50 865</u> 42 092	<u>56 421</u> 42 794
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 241</u> 41 334	<u>60 667</u> 41 334	<u>60 667</u> 41 334	<u>47 742</u> 41 334	<u>49 400</u> 40 655	<u>54 931</u> 41 334
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 874</u> 41 954	<u>61 300</u> 41 954	<u>61 300</u> 41 954	<u>48 374</u> 41 954	<u>50 022</u> 41 265	<u>55 564</u> 41 954
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 515</u> 42 583	<u>61 941</u> 42 583	<u>61 941</u> 42 583	<u>49 016</u> 42 583	<u>50 653</u> 41 884	<u>56 206</u> 42 583
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 167</u> 43 222	<u>62 593</u> 43 222	<u>62 593</u> 43 222	<u>49 668</u> 43 222	<u>51 294</u> 42 512	<u>56 857</u> 43 222
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 928</u> 42 987	<u>62 354</u> 42 987	<u>62 354</u> 42 987	<u>49 429</u> 42 987	<u>51 059</u> 42 282	<u>56 618</u> 42 987
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 585</u> 43 632	<u>63 011</u> 43 632	<u>63 011</u> 43 632	<u>50 086</u> 43 632	<u>51 705</u> 42 915	<u>57 275</u> 43 632
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 253</u> 44 287	<u>63 679</u> 44 287	<u>63 679</u> 44 287	<u>50 754</u> 44 287	<u>52 362</u> 43 560	<u>57 944</u> 44 287
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 930</u> 44 950	<u>64 356</u> 44 950	<u>64 356</u> 44 950	<u>51 431</u> 44 950	<u>53 028</u> 44 213	<u>58 621</u> 44 950

212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>50 891</u> 40 925	<u>44 142</u> 40 925	<u>46 698</u> 40 925	<u>60 169</u> 40 845	<u>54 243</u> 40 925	<u>60 250</u> 40 925
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>51 517</u> 41 539	<u>44 768</u> 41 539	<u>47 324</u> 41 539	<u>60 794</u> 41 458	<u>54 869</u> 41 539	<u>60 876</u> 41 539
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>52 154</u> 42 162	<u>45 404</u> 42 162	<u>47 960</u> 42 162	<u>61 429</u> 42 080	<u>55 505</u> 42 162	<u>61 512</u> 42 162
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>52 798</u> 42 794	<u>46 049</u> 42 794	<u>48 605</u> 42 794	<u>62 073</u> 42 712	<u>56 150</u> 42 794	<u>62 157</u> 42 794
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>51 308</u> 41 334	<u>44 559</u> 41 334	<u>47 115</u> 41 334	<u>60 585</u> 41 254	<u>54 660</u> 41 334	<u>60 667</u> 41 334
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>51 941</u> 41 954	<u>45 192</u> 41 954	<u>47 748</u> 41 954	<u>61 217</u> 41 873	<u>55 292</u> 41 954	<u>61 300</u> 41 954
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>52 583</u> 42 583	<u>45 834</u> 42 583	<u>48 389</u> 42 583	<u>61 857</u> 42 500	<u>55 934</u> 42 583	<u>61 941</u> 42 583
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>53 234</u> 43 222	<u>46 485</u> 43 222	<u>49 041</u> 43 222	<u>62 508</u> 43 138	<u>56 586</u> 43 222	<u>62 593</u> 43 222
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>52 995</u> 42 987	<u>46 246</u> 42 987	<u>48 802</u> 42 987	<u>62 269</u> 42 904	<u>56 347</u> 42 987	<u>62 354</u> 42 987
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>53 652</u> 43 632	<u>46 903</u> 43 632	<u>49 459</u> 43 632	<u>62 925</u> 43 547	<u>57 004</u> 43 632	<u>63 011</u> 43 632
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>54 321</u> 44 287	<u>47 571</u> 44 287	<u>50 127</u> 44 287	<u>63 592</u> 44 201	<u>57 672</u> 44 287	<u>63 679</u> 44 287
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>54 998</u> 44 950	<u>48 248</u> 44 950	<u>50 804</u> 44 950	<u>64 267</u> 44 863	<u>58 349</u> 44 950	<u>64 356</u> 44 950

212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>60 250</u> 40 925	<u>56 960</u> 40 925
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>60 876</u> 41 539	<u>57 586</u> 41 539
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>61 512</u> 42 162	<u>58 222</u> 42 162
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>62 157</u> 42 794	<u>58 867</u> 42 794
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>60 667</u> 41 334	<u>57 377</u> 41 334
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>61 300</u> 41 954	<u>58 010</u> 41 954
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>61 941</u> 42 583	<u>58 651</u> 42 583
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>62 593</u> 43 222	<u>59 303</u> 43 222
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>62 354</u> 42 987	<u>59 064</u> 42 987
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>63 011</u> 43 632	<u>59 721</u> 43 632
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>63 679</u> 44 287	<u>60 389</u> 44 287
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>64 356</u> 44 950	<u>61 066</u> 44 950

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 899</u> 15 368	<u>28 152</u> 14 803	<u>32 640</u> 15 368	<u>20 789</u> 15 368	<u>22 216</u> 14 916	<u>27 576</u> 15 368
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 282</u> 16 920	<u>29 460</u> 16 634	<u>35 093</u> 17 773	<u>23 315</u> 17 773	<u>25 033</u> 17 502	<u>29 918</u> 17 773
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 911</u> 18 517	<u>31 120</u> 18 261	<u>36 771</u> 19 418	<u>24 993</u> 19 418	<u>26 711</u> 19 147	<u>31 597</u> 19 418
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 576</u> 20 315	<u>31 532</u> 20 035	<u>35 917</u> 21 214	<u>26 102</u> 21 214	<u>27 533</u> 20 988	<u>31 605</u> 21 214
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 918</u> 20 598	<u>35 658</u> 20 388	<u>38 555</u> 21 167	<u>26 707</u> 21 167	<u>28 483</u> 20 884	<u>33 297</u> 21 167
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 341</u> 22 045	<u>34 980</u> 22 045	<u>37 669</u> 22 932	<u>27 854</u> 22 932	<u>29 055</u> 22 480	<u>33 357</u> 22 932
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 830</u> 23 580	<u>35 800</u> 23 580	<u>38 730</u> 24 499	<u>29 285</u> 24 499	<u>30 013</u> 24 069	<u>34 623</u> 24 499
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 130</u> 25 313	<u>42 783</u> 25 313	<u>42 783</u> 25 313	<u>31 115</u> 25 313	<u>33 269</u> 25 313	<u>37 443</u> 25 313
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 974</u> 27 121	<u>44 628</u> 27 121	<u>44 628</u> 27 121	<u>32 959</u> 27 121	<u>35 113</u> 27 121	<u>39 287</u> 27 121
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 315</u> 28 831	<u>43 969</u> 28 536	<u>47 184</u> 29 627	<u>35 336</u> 29 627	<u>36 997</u> 29 231	<u>41 926</u> 29 627
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 219</u> 16 972	<u>31 996</u> 16 798	<u>34 754</u> 17 440	<u>22 905</u> 17 440	<u>24 732</u> 17 207	<u>29 496</u> 17 440

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 704</u> 15 368	<u>18 252</u> 15 368	<u>20 182</u> 15 368	<u>32 640</u> 15 368	<u>27 023</u> 15 368	<u>32 640</u> 15 368
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 136</u> 17 773	<u>20 493</u> 17 773	<u>22 566</u> 17 773	<u>35 093</u> 17 773	<u>29 586</u> 17 773	<u>35 093</u> 17 773
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 814</u> 19 418	<u>22 171</u> 19 418	<u>24 244</u> 19 418	<u>36 771</u> 19 418	<u>31 265</u> 19 418	<u>36 771</u> 19 418
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 440</u> 21 365	<u>23 750</u> 21 214	<u>25 478</u> 21 214	<u>38 603</u> 21 214	<u>33 124</u> 21 214	<u>38 603</u> 21 214
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 030</u> 21 220	<u>23 879</u> 21 167	<u>26 132</u> 21 167	<u>38 555</u> 21 167	<u>33 048</u> 21 167	<u>38 555</u> 21 167
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 345</u> 23 233	<u>25 502</u> 22 932	<u>27 230</u> 22 932	<u>40 355</u> 22 932	<u>34 876</u> 22 932	<u>40 355</u> 22 932
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 370</u> 24 499	<u>27 113</u> 24 499	<u>28 729</u> 24 499	<u>41 954</u> 24 499	<u>36 447</u> 24 499	<u>41 954</u> 24 499
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 795</u> 25 313	<u>27 865</u> 25 313	<u>30 154</u> 25 313	<u>42 783</u> 25 313	<u>37 443</u> 25 313	<u>42 783</u> 25 313
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 639</u> 27 121	<u>29 709</u> 27 121	<u>31 998</u> 27 121	<u>44 628</u> 27 121	<u>39 287</u> 27 121	<u>44 628</u> 27 121
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 681</u> 29 701	<u>32 508</u> 29 627	<u>34 761</u> 29 627	<u>47 184</u> 29 627	<u>41 677</u> 29 627	<u>47 184</u> 29 627
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 219</u> 17 484	<u>20 078</u> 17 440	<u>22 331</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440	<u>29 247</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>32 640</u> 15 368	<u>29 514</u> 15 368
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>35 093</u> 17 773	<u>32 077</u> 17 773
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>36 771</u> 19 418	<u>33 755</u> 19 418
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>38 603</u> 21 214	<u>35 615</u> 21 214
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>38 555</u> 21 167	<u>35 539</u> 21 167
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 355</u> 22 932	<u>37 367</u> 22 932
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>41 954</u> 24 499	<u>38 938</u> 24 499
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>42 783</u> 25 313	<u>39 934</u> 25 313
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>44 628</u> 27 121	<u>41 778</u> 27 121
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>47 184</u> 29 627	<u>44 168</u> 29 627
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>34 754</u> 17 440	<u>31 738</u> 17 440

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 004</u> 19 702	<u>34 753</u> 19 501	<u>37 616</u> 20 246	<u>25 767</u> 20 246	<u>27 556</u> 19 976	<u>32 358</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 600</u> 20 287	<u>35 343</u> 20 079	<u>38 228</u> 20 847	<u>26 380</u> 20 847	<u>28 161</u> 20 569	<u>32 971</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 596</u> 21 264	<u>36 329</u> 21 046	<u>39 252</u> 21 851	<u>27 404</u> 21 851	<u>29 171</u> 21 559	<u>33 995</u> 21 851
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 191</u> 21 847	<u>36 918</u> 21 624	<u>39 864</u> 22 450	<u>28 015</u> 22 450	<u>29 774</u> 22 150	<u>34 606</u> 22 450
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868	<u>23 976</u> 12 028

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>31 963</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>30 902</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>28 912</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874





212-401-0202	25	3	1	2200	<u>37 616</u> 20 246	<u>34 600</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>38 228</u> 20 847	<u>35 212</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 252</u> 21 851	<u>36 236</u> 21 851
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 864</u> 22 450	<u>36 848</u> 22 450
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>29 234</u> 12 028	<u>26 218</u> 12 028

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874

[illegible]

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{991}{970}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	( 1,8 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{892}{873}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	( 3 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{794}{777}$	$\frac{569}{556}$

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.

212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 034</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>19 566</u> 18 080	<u>19 992</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 304</u> 17 055	<u>19 477</u> 17 055	<u>21 038</u> 17 055	<u>19 720</u> 17 055	<u>19 391</u> 17 055	<u>20 431</u> 17 055
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 700</u> 16 724	<u>17 793</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>19 660</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 166</u> 15 940	<u>18 340</u> 15 940	<u>19 900</u> 15 940	<u>18 582</u> 15 940	<u>18 253</u> 15 940	<u>19 293</u> 15 940
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 724</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>21 257</u> 19 738	<u>21 683</u> 19 738	<u>22 560</u> 19 738
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 290</u> 20 321	<u>24 160</u> 20 321	<u>24 369</u> 20 321	<u>22 791</u> 20 321	<u>22 374</u> 20 321	<u>23 241</u> 20 321

212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>733</u> 717	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>18 834</u> 18 080	<u>19 342</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 084</u> 17 055	<u>19 321</u> 17 055	<u>19 581</u> 17 055	<u>20 032</u> 17 055	<u>19 911</u> 17 055	<u>20 691</u> 17 055
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 700</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>18 881</u> 16 724	<u>19 660</u> 16 724	<u>20 007</u> 16 724
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 947</u> 15 940	<u>18 184</u> 15 940	<u>18 444</u> 15 940	<u>18 895</u> 15 940	<u>18 773</u> 15 940	<u>19 554</u> 15 940
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 070</u> 19 738	<u>20 524</u> 19 738	<u>21 032</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>22 560</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 582</u> 20 321	<u>21 339</u> 20 321	<u>21 754</u> 20 321	<u>24 230</u> 20 321	<u>23 172</u> 20 321	<u>24 316</u> 20 321

212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 083</u> 18 080	<u>21 390</u> 18 080
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 038</u> 17 055	<u>19 824</u> 17 055
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 700</u> 16 724	<u>18 966</u> 16 724
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 900</u> 15 940	<u>18 687</u> 15 940
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 080</u> 19 738
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 369</u> 20 321	<u>23 831</u> 20 321



212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 566</u> 18 984	<u>22 424</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>20 992</u> 18 984	<u>21 125</u> 18 984	<u>22 034</u> 18 984
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 561</u> 17 645	<u>21 431</u> 17 645	<u>21 639</u> 17 645	<u>20 062</u> 17 645	<u>19 645</u> 17 645	<u>20 512</u> 17 645
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 034</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>19 992</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080
212-501-0207	, II		1	1000	<u>17 963</u> 17 059	<u>20 834</u> 17 059	<u>21 042</u> 17 059	<u>19 464</u> 17 059	<u>19 048</u> 17 059	<u>19 915</u> 17 059
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 801</u> 19 343	<u>22 747</u> 19 343	<u>23 372</u> 19 343	<u>21 707</u> 19 343	<u>21 552</u> 19 343	<u>22 401</u> 19 343
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 041</u> 18 598	<u>21 987</u> 18 598	<u>22 611</u> 18 598	<u>20 947</u> 18 598	<u>20 792</u> 18 598	<u>21 640</u> 18 598
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 982</u> 15 599	<u>18 928</u> 15 599	<u>19 552</u> 15 599	<u>17 887</u> 15 599	<u>17 732</u> 15 599	<u>18 581</u> 15 599
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 864</u> 19 405	<u>22 811</u> 19 405	<u>23 435</u> 19 405	<u>21 770</u> 19 405	<u>21 615</u> 19 405	<u>22 464</u> 19 405
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 102</u> 18 658	<u>22 048</u> 18 658	<u>22 672</u> 18 658	<u>21 008</u> 18 658	<u>20 853</u> 18 658	<u>21 701</u> 18 658
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 495</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>20 027</u> 18 532	<u>20 453</u> 18 532	<u>21 331</u> 18 532

212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 643</u> 18 984	<u>20 406</u> 18 984	<u>20 812</u> 18 984	<u>22 642</u> 18 984	<u>21 826</u> 18 984	<u>22 867</u> 18 984
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 853</u> 17 645	<u>18 610</u> 17 645	<u>19 025</u> 17 645	<u>21 501</u> 17 645	<u>20 443</u> 17 645	<u>21 587</u> 17 645
212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>18 834</u> 18 080	<u>19 342</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 256</u> 17 059	<u>18 012</u> 17 059	<u>18 428</u> 17 059	<u>20 903</u> 17 059	<u>19 845</u> 17 059	<u>20 990</u> 17 059
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 846</u> 19 343	<u>20 738</u> 19 343	<u>21 203</u> 19 343	<u>22 973</u> 19 343	<u>22 193</u> 19 343	<u>23 233</u> 19 343
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 086</u> 18 598	<u>19 978</u> 18 598	<u>20 443</u> 18 598	<u>22 213</u> 18 598	<u>21 432</u> 18 598	<u>22 473</u> 18 598
212-501-0304	, II		1	1000	<u>18 026</u> 15 599	<u>16 918</u> 15 599	<u>17 383</u> 15 599	<u>19 153</u> 15 599	<u>18 373</u> 15 599	<u>19 413</u> 15 599
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 909</u> 19 405	<u>20 801</u> 19 405	<u>21 266</u> 19 405	<u>23 036</u> 19 405	<u>22 256</u> 19 405	<u>23 296</u> 19 405
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 146</u> 18 658	<u>20 039</u> 18 658	<u>20 504</u> 18 658	<u>22 274</u> 18 658	<u>21 493</u> 18 658	<u>22 534</u> 18 658
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 841</u> 18 532	<u>19 295</u> 18 532	<u>19 803</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>21 331</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532

212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 005</u> 18 984	<u>22 104</u> 18 984
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 639</u> 17 645	<u>21 102</u> 17 645
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 042</u> 17 059	<u>20 504</u> 17 059
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>23 372</u> 19 343	<u>22 591</u> 19 343
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 611</u> 18 598	<u>21 831</u> 18 598
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 552</u> 15 599	<u>18 772</u> 15 599
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 435</u> 19 405	<u>22 654</u> 19 405
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 672</u> 18 658	<u>21 892</u> 18 658
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 544</u> 18 532	<u>21 851</u> 18 532

212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>19 306</u> 17 878	<u>21 253</u> 17 878	<u>21 877</u> 17 878	<u>20 212</u> 17 878	<u>20 057</u> 17 878	<u>20 906</u> 17 878

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>20 558</u> 18 080	<u>20 630</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>20 825</u> 18 080	<u>20 518</u> 18 080	<u>21 476</u> 18 080
212-502-0102	, II		1	1000	<u>19 527</u> 17 274	<u>19 701</u> 17 274	<u>21 261</u> 17 274	<u>19 944</u> 17 274	<u>19 614</u> 17 274	<u>20 654</u> 17 274
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 179</u> 16 933	<u>19 352</u> 16 933	<u>20 913</u> 16 933	<u>19 595</u> 16 933	<u>19 266</u> 16 933	<u>20 306</u> 16 933
212-502-0104	, II		1	1000	<u>18 680</u> 16 444	<u>18 854</u> 16 444	<u>20 414</u> 16 444	<u>19 096</u> 16 444	<u>18 767</u> 16 444	<u>19 807</u> 16 444

**212-503.**

--	--	--	--	--	--

212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>20 351</u> 17 878	<u>19 243</u> 17 878	<u>19 708</u> 17 878	<u>21 478</u> 17 878	<u>20 698</u> 17 878	<u>21 738</u> 17 878

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>21 232</u> 18 080	<u>20 459</u> 18 080	<u>20 712</u> 18 080	<u>21 174</u> 18 080	<u>20 956</u> 18 080	<u>21 737</u> 18 080
212-502-0102	, II		1	1000	<u>20 308</u> 17 274	<u>19 545</u> 17 274	<u>19 805</u> 17 274	<u>20 256</u> 17 274	<u>20 134</u> 17 274	<u>20 915</u> 17 274
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 959</u> 16 933	<u>19 196</u> 16 933	<u>19 456</u> 16 933	<u>19 907</u> 16 933	<u>19 786</u> 16 933	<u>20 566</u> 16 933
212-502-0104	, II		1	1000	<u>19 460</u> 16 444	<u>18 697</u> 16 444	<u>18 958</u> 16 444	<u>19 408</u> 16 444	<u>19 287</u> 16 444	<u>20 067</u> 16 444

212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 877</u> 17 878	<u>21 096</u> 17 878

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 083</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080
212-502-0102	, II		1	1000	<u>21 261</u> 17 274	<u>20 048</u> 17 274
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 913</u> 16 933	<u>19 699</u> 16 933
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 414</u> 16 444	<u>19 200</u> 16 444



212-504-0100											
212-504-0101	-				<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				,		
--	--	--	--	---	--	--

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213.

213-1.

213-101.

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{111\ 328}{105\ 770}$	$\frac{128\ 999}{105\ 770}$	$\frac{130\ 835}{105\ 770}$	$\frac{114\ 097}{105\ 770}$	$\frac{116\ 453}{105\ 770}$	$\frac{121\ 273}{105\ 770}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{111\ 328}{105\ 770}$	$\frac{128\ 999}{105\ 770}$	$\frac{130\ 835}{105\ 770}$	$\frac{114\ 097}{105\ 770}$	$\frac{116\ 453}{105\ 770}$	$\frac{121\ 273}{105\ 770}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{111\ 328}{105\ 770}$	$\frac{128\ 999}{105\ 770}$	$\frac{130\ 835}{105\ 770}$	$\frac{114\ 097}{105\ 770}$	$\frac{116\ 453}{105\ 770}$	$\frac{121\ 273}{105\ 770}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{137\ 938}{132\ 608}$					
213-101-0300	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{79\ 983}{63\ 281}$	$\frac{72\ 645}{63\ 281}$	$\frac{77\ 708}{63\ 281}$	$\frac{76\ 733}{63\ 281}$	$\frac{79\ 171}{63\ 281}$	$\frac{84\ 045}{63\ 281}$

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{118\,595}{105\,770}$	$\frac{112\,590}{105\,770}$	$\frac{113\,187}{105\,770}$	$\frac{130\,835}{105\,770}$	$\frac{121\,273}{105\,770}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{118\,595}{105\,770}$	$\frac{112\,590}{105\,770}$	$\frac{113\,187}{105\,770}$	$\frac{130\,835}{105\,770}$	$\frac{121\,273}{105\,770}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{118\,595}{105\,770}$	$\frac{112\,590}{105\,770}$	$\frac{113\,187}{105\,770}$	$\frac{130\,835}{105\,770}$	$\frac{121\,273}{105\,770}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750					
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{84\,045}{63\,281}$	$\frac{79\,171}{63\,281}$	$\frac{82\,485}{63\,281}$	$\frac{79\,983}{63\,281}$	$\frac{71\,280}{63\,281}$

212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{129\,917}{105\,770}$	$\frac{130\,835}{105\,770}$	$\frac{124\,142}{105\,770}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{129\,917}{105\,770}$	$\frac{130\,835}{105\,770}$	$\frac{124\,142}{105\,770}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{129\,917}{105\,770}$	$\frac{130\,835}{105\,770}$	$\frac{124\,142}{105\,770}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750			
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{84\,045}{63\,281}$	$\frac{81\,705}{63\,281}$	$\frac{80\,795}{63\,281}$

213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>66 896</u> 63 354					
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>77 881</u> 74 123					
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>78 537</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>82 616</u> 78 765					
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>86 628</u> 82 700					
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>92 530</u> 88 486					
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>77 908</u> 66 667					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>89 470</u> 78 002					
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>97 135</u> 85 430	<u>101 314</u> 85 430	<u>104 920</u> 85 430	<u>96 646</u> 85 430	<u>99 063</u> 85 430	<u>103 947</u> 85 430
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>105 761</u> 93 973					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>112 469</u> 100 550					

213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700					
213-101-0402	125	1000 .	2	2700					
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129	<u>77 765</u> 72 321	<u>79 609</u> 74 129
213-101-0404	175	1000 .	2	2700					
213-101-0405	200	1000 .	2	2700					
213-101-0406	250	1000 .	2	2700					
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940					
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>102 708</u> 85 430	<u>97 276</u> 85 430	<u>99 357</u> 85 430	<u>106 158</u> 85 430	<u>96 997</u> 85 430
213-101-0604	175	1000 .	2	2940					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940					

213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .					
213-101-0401	100	1000 .	2	2700			
213-101-0402	125	1000 .	2	2700			
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129	<u>79 609</u> 74 129
213-101-0404	175	1000 .	2	2700			
213-101-0405	200	1000 .	2	2700			
213-101-0406	250	1000 .	2	2700			
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000 .					
213-101-0601	100	1000 .	2	2940			
213-101-0602	125	1000 .	2	2940			
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>107 945</u> 85 430	<u>107 096</u> 85 430	<u>103 504</u> 85 430
213-101-0604	175	1000 .	2	2940			
213-101-0605	200	1000 .	2	2940			

213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>80 892</u> 76 878					
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>92 086</u> 87 852					
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>94 472</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>112 519</u> 89 498
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>97 140</u> 92 807					
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>110 453</u> 105 859					

**213-103.**

-

213-103-0900	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .								
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>71 911</u> 67 801	<u>85 828</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>74 212</u> 67 801	<u>76 269</u> 67 801	<u>80 020</u> 67 801
213-103-1000	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .								



213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0701	100	1000 .	2	2940					
213-101-0702	125	1000 .	2	2940					
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>97 031</u> 78 650	<u>95 640</u> 89 498
213-101-0704	175	1000 .	2	2940					
213-101-0705	200	1000 .	2	2940					

213-103-0900	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .							
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>77 126</u> 67 801	<u>71 434</u> 67 801	<u>73 399</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>81 015</u> 67 801
213-103-1000	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .							

8.04-08-2021

213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .					
213-101-0701	100	1000 .	2	2940			
213-101-0702	125	1000 .	2	2940			
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498
213-101-0704	175	1000 .	2	2940			
213-101-0705	200	1000 .	2	2940			

213-103-0900	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .					
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>86 783</u> 67 801	<u>91 189</u> 67 801	<u>82 315</u> 67 801
213-103-1000	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .					

213-103-1001	150	1000	1	3050	<u>81 178</u> 76 842	<u>95 327</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>83 518</u> 76 842	<u>85 608</u> 76 842	<u>89 422</u> 76 842

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 258</u> 26 217	<u>30 214</u> 26 217	<u>31 627</u> 26 217	<u>32 216</u> 26 217	<u>28 124</u> 26 217	<u>26 828</u> 23 504
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 099</u> 32 545	<u>28 147</u> 25 539	<u>28 978</u> 25 539	<u>29 477</u> 25 539	<u>27 178</u> 25 539	<u>27 799</u> 25 539
213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>18 171</u> 17 126					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>18 516</u> 17 349					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>19 255</u> 18 217					
213-301-0300	( )	3								

213-103-1001	150	1000	1	3050	<u>86 479</u> 76 842	<u>80 693</u> 76 842	<u>82 690</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>90 433</u> 76 842

					,					
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500						
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>38 736</u> 32 545	<u>39 218</u> 32 545	<u>36 708</u> 32 545	<u>39 218</u> 32 545	<u>36 708</u> 32 545	<u>38 977</u> 32 545
213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								

213-103-1001	150	1000	1	3050	$\frac{96\,298}{76\,842}$	$\frac{100\,778}{76\,842}$	$\frac{91\,756}{76\,842}$

213-301-0100	( ) 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500		
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	$\frac{39\,218}{32\,545}$	$\frac{37\,461}{32\,545}$
213-301-0200	( ) 21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	( )	3				

213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>20 156</u> 19 046					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>20 200</u> 19 046					

22.

221.

221-1.

221-102.

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>40 103</u> 37 128	<u>50 649</u> 37 128	<u>54 862</u> 37 128	<u>42 161</u> 37 128	<u>43 635</u> 37 128	<u>46 216</u> 37 128

221-104.

221-104-0100	956-93									



8.04-08-2021

				,		
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

				,		
221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>57 517</u> 37 128	<u>48 413</u> 37 128

				,		
221-104-0100	956-93					



221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2450	<u>55 527</u> 52 234	<u>67 073</u> 52 234	<u>71 871</u> 52 234	<u>57 407</u> 52 234	<u>59 086</u> 52 234	<u>62 025</u> 52 234
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>80 229</u> 76 447	<u>91 793</u> 76 447	<u>96 599</u> 76 447	<u>82 111</u> 76 447	<u>83 793</u> 76 447	<u>86 737</u> 76 447
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>81 257</u> 77 455	<u>92 821</u> 77 455	<u>97 627</u> 77 455	<u>83 139</u> 77 455	<u>84 821</u> 77 455	<u>87 765</u> 77 455

**222.****222-1.****222-101.**

222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>89 928</u> 85 754	<u>107 091</u> 85 754	<u>113 063</u> 85 754	<u>92 999</u> 85 754	<u>95 097</u> 85 754	<u>99 764</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>99 013</u> 94 661	<u>116 176</u> 94 661	<u>122 148</u> 94 661	<u>102 084</u> 94 661	<u>104 182</u> 94 661	<u>108 849</u> 94 661
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>72 591</u> 69 854	<u>81 940</u> 69 854	<u>85 193</u> 69 854	<u>74 264</u> 69 854	<u>75 407</u> 69 854	<u>77 949</u> 69 854

8.04-08-2021

221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>60 275</u> 52 234	<u>55 137</u> 52 234	<u>56 742</u> 52 234	<u>68 872</u> 52 234	<u>62 025</u> 52 234	<u>67 672</u> 52 234
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>84 985</u> 76 447	<u>79 838</u> 76 447	<u>79 261</u> 76 447	<u>93 595</u> 76 447	<u>86 737</u> 76 447	<u>92 394</u> 76 447
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>86 013</u> 77 455	<u>80 866</u> 77 455	<u>80 289</u> 77 455	<u>94 623</u> 77 455	<u>87 765</u> 77 455	<u>93 422</u> 77 455

222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>97 004</u> 85 754	<u>89 637</u> 85 754	<u>92 106</u> 85 754	<u>109 650</u> 85 754	<u>99 764</u> 85 754	<u>107 944</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>106 089</u> 94 661	<u>98 722</u> 94 661	<u>101 191</u> 94 661	<u>118 735</u> 94 661	<u>108 849</u> 94 661	<u>117 029</u> 94 661
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>76 445</u> 69 854	<u>72 432</u> 69 854	<u>73 777</u> 69 854	<u>83 334</u> 69 854	<u>77 949</u> 69 854	<u>82 405</u> 69 854

221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>73 070</u> 52 234	<u>63 899</u> 52 234
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>97 800</u> 76 447	<u>88 614</u> 76 447
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>98 829</u> 77 455	<u>89 642</u> 77 455

222-101-0200	12504-2015	3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>116 475</u> 85 754	<u>102 399</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>125 560</u> 94 661	<u>111 484</u> 94 661
222-101-0205	11024	3	1	1340	<u>87 052</u> 69 854	<u>79 384</u> 69 854

222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>74 344</u> 71 573	<u>83 692</u> 71 573	<u>86 945</u> 71 573	<u>76 016</u> 71 573	<u>77 159</u> 71 573	<u>79 701</u> 71 573
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>92 639</u> 88 412	<u>109 802</u> 88 412	<u>115 774</u> 88 412	<u>95 710</u> 88 412	<u>97 808</u> 88 412	<u>102 475</u> 88 412
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>101 312</u> 96 914	<u>118 475</u> 96 914	<u>124 447</u> 96 914	<u>104 383</u> 96 914	<u>106 481</u> 96 914	<u>111 148</u> 96 914
222-101-0305		3	1	1350	<u>76 981</u> 74 148	<u>86 400</u> 74 148	<u>89 677</u> 74 148	<u>78 666</u> 74 148	<u>79 817</u> 74 148	<u>82 379</u> 74 148
222-101-0306		3	1	1340	<u>74 542</u> 71 767	<u>83 891</u> 71 767	<u>87 144</u> 71 767	<u>76 215</u> 71 767	<u>77 357</u> 71 767	<u>79 900</u> 71 767
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>90 676</u> 86 497	<u>107 769</u> 86 497	<u>113 717</u> 86 497	<u>93 735</u> 86 497	<u>95 824</u> 86 497	<u>100 472</u> 86 497

222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>78 198</u> 71 573	<u>74 185</u> 71 573	<u>75 530</u> 71 573	<u>85 087</u> 71 573	<u>79 701</u> 71 573	<u>84 157</u> 71 573
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>99 715</u> 88 412	<u>92 348</u> 88 412	<u>94 817</u> 88 412	<u>112 361</u> 88 412	<u>102 475</u> 88 412	<u>110 655</u> 88 412
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>108 388</u> 96 914	<u>101 021</u> 96 914	<u>103 490</u> 96 914	<u>121 034</u> 96 914	<u>111 148</u> 96 914	<u>119 328</u> 96 914
222-101-0305		3	1	1350	<u>80 864</u> 74 148	<u>76 821</u> 74 148	<u>78 176</u> 74 148	<u>87 804</u> 74 148	<u>82 379</u> 74 148	<u>86 868</u> 74 148
222-101-0306		3	1	1340	<u>78 396</u> 71 767	<u>74 383</u> 71 767	<u>75 728</u> 71 767	<u>85 285</u> 71 767	<u>79 900</u> 71 767	<u>84 355</u> 71 767
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 723</u> 86 497	<u>90 386</u> 86 497	<u>92 845</u> 86 497	<u>110 318</u> 86 497	<u>100 472</u> 86 497	<u>108 619</u> 86 497

222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>88 804</u> 71 573	<u>81 137</u> 71 573
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>119 186</u> 88 412	<u>105 109</u> 88 412
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>127 859</u> 96 914	<u>113 783</u> 96 914
222-101-0305		3	1	1350	<u>91 550</u> 74 148	<u>83 825</u> 74 148
222-101-0306		3	1	1340	<u>89 003</u> 71 767	<u>81 335</u> 71 767
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>117 115</u> 86 497	<u>103 096</u> 86 497

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>72 312</u> 69 483	<u>82 358</u> 69 483	<u>85 854</u> 69 483	<u>74 110</u> 69 483	<u>75 338</u> 69 483	<u>78 070</u> 69 483
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>78 529</u> 75 519	<u>88 994</u> 75 519	<u>92 636</u> 75 519	<u>80 402</u> 75 519	<u>81 681</u> 75 519	<u>84 527</u> 75 519
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>147 268</u> 141 861	<u>165 198</u> 141 861	<u>171 437</u> 141 861	<u>150 476</u> 141 861	<u>152 668</u> 141 861	<u>157 543</u> 141 861

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	<sup>1</sup> / 948-84	3	1	2500	<u>101 227</u> 96 993	<u>113 008</u> 96 993	<u>117 904</u> 96 993	<u>103 145</u> 96 993	<u>104 859</u> 96 993	<u>107 857</u> 96 993
222-102-0102	<sup>2</sup> / 948-84	3	1	2441	<u>105 766</u> 101 495	<u>117 269</u> 101 495	<u>122 049</u> 101 495	<u>107 638</u> 101 495	<u>109 311</u> 101 495	<u>112 239</u> 101 495
222-102-0103	<sup>3</sup> / 948-84	3	1	2500,1	<u>98 735</u> 94 549	<u>110 516</u> 94 549	<u>115 413</u> 94 549	<u>100 653</u> 94 549	<u>102 366</u> 94 549	<u>105 365</u> 94 549

222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	$\frac{76\,454}{69\,483}$	$\frac{72\,142}{69\,483}$	$\frac{73\,587}{69\,483}$	$\frac{83\,857}{69\,483}$	$\frac{78\,070}{69\,483}$	$\frac{82\,858}{69\,483}$
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	$\frac{82\,844}{75\,519}$	$\frac{78\,352}{75\,519}$	$\frac{79\,857}{75\,519}$	$\frac{90\,555}{75\,519}$	$\frac{84\,527}{75\,519}$	$\frac{89\,515}{75\,519}$
222-101-0500		3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{154\,660}{141\,861}$	$\frac{146\,963}{141\,861}$	$\frac{149\,543}{141\,861}$	$\frac{167\,872}{141\,861}$	$\frac{157\,543}{141\,861}$	$\frac{166\,089}{141\,861}$

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	$\frac{106\,072}{96\,993}$	$\frac{100\,830}{96\,993}$	$\frac{101\,717}{96\,993}$	$\frac{114\,844}{96\,993}$	$\frac{101\,891}{91\,143}$	$\frac{113\,620}{96\,993}$
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	$\frac{110\,496}{101\,495}$	$\frac{105\,377}{101\,495}$	$\frac{105\,532}{101\,495}$	$\frac{119\,061}{101\,495}$	$\frac{109\,284}{98\,597}$	$\frac{117\,866}{101\,495}$
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	$\frac{103\,580}{94\,549}$	$\frac{98\,337}{94\,549}$	$\frac{98\,850}{94\,549}$	$\frac{112\,353}{94\,549}$	$\frac{100\,446}{89\,726}$	$\frac{111\,128}{94\,549}$



222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	$\frac{87\,852}{69\,483}$	$\frac{79\,612}{69\,483}$
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	$\frac{94\,717}{75\,519}$	$\frac{86\,133}{75\,519}$
222-101-0500		3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{175\,002}{141\,861}$	$\frac{160\,296}{141\,861}$

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	<sup>1</sup> / 948-84	3	1	2500	$\frac{119\,128}{96\,993}$	$\frac{109\,770}{96\,993}$
222-102-0102	<sup>2</sup> / 948-84	3	1	2441	$\frac{123\,244}{101\,495}$	$\frac{114\,107}{101\,495}$
222-102-0103	<sup>3</sup> / 948-84	3	1	2500,1	$\frac{116\,637}{94\,549}$	$\frac{107\,278}{94\,549}$

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>123 492</u> 118 824	<u>135 259</u> 118 824	<u>140 149</u> 118 824	<u>125 408</u> 118 824	<u>127 119</u> 118 824	<u>130 114</u> 118 824
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>87 101</u> 83 640					
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>114 018</u> 110 032					
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>101 144</u> 96 907	<u>112 949</u> 96 907	<u>117 855</u> 96 907	<u>103 066</u> 96 907	<u>104 783</u> 96 907	<u>107 788</u> 96 907
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>135 220</u> 130 334	<u>146 921</u> 130 334	<u>151 784</u> 130 334	<u>137 125</u> 130 334	<u>138 827</u> 130 334	<u>141 805</u> 130 334
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>113 269</u> 109 299					

**222-2.** ,  
**222-202.**

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>143 439</u> 138 349	<u>155 361</u> 138 349	<u>160 316</u> 138 349	<u>145 379</u> 138 349	<u>147 113</u> 138 349	<u>150 148</u> 138 349

**222-203.**

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>128 331</u> 118 824	<u>123 095</u> 118 824	<u>122 485</u> 118 824	<u>137 093</u> 118 824	<u>130 114</u> 118 824	<u>135 870</u> 118 824
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504						
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501						
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>105 999</u> 96 907	<u>100 746</u> 96 907	<u>67 438</u> 63 885	<u>114 789</u> 96 907	<u>106 170</u> 95 321	<u>113 562</u> 96 907
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>140 032</u> 130 334	<u>134 825</u> 130 334	<u>135 339</u> 130 334	<u>148 745</u> 130 334	<u>129 887</u> 118 650	<u>147 529</u> 130 334
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>148 342</u> 138 349	<u>143 036</u> 138 349	<u>144 693</u> 138 349	<u>157 219</u> 138 349	<u>137 497</u> 125 946	<u>155 980</u> 138 349

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>141 372</u> 118 824	<u>132 024</u> 118 824
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504		
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501		
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>119 081</u> 96 907	<u>109 704</u> 96 907
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>153 000</u> 130 334	<u>143 705</u> 130 334
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498		

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>161 554</u> 138 349	<u>152 084</u> 138 349

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 473</u> 10 055					
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>9 990</u> 9 574					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>10 712</u> 10 219	<u>12 191</u> 10 219	<u>12 729</u> 10 219	<u>10 944</u> 10 219	<u>11 141</u> 10 219	<u>11 544</u> 10 219

222-3. , ,  
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 291</u> 4 125	<u>4 720</u> 4 125	<u>4 898</u> 4 125	<u>4 361</u> 4 125	<u>4 423</u> 4 125	<u>4 532</u> 4 125
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 391</u> 17 631	<u>20 483</u> 17 631	<u>21 353</u> 17 631	<u>18 732</u> 17 631	<u>19 036</u> 17 631	<u>19 569</u> 17 631
222-301-0300	9818-2015	2								

8.04-08-2021

				,						
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 <sup>,8</sup>	2	1	303						
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 <sup>,6</sup>	2	1	314						
222-203-0404	949-92 <sup>,8</sup>	2	1	314	$\frac{11\,320}{10\,219}$	$\frac{10\,662}{10\,219}$	$\frac{10\,867}{10\,219}$	$\frac{12\,422}{10\,219}$	$\frac{11\,544}{10\,219}$	$\frac{12\,268}{10\,219}$

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\,467}{4\,125}$	$\frac{4\,277}{4\,125}$	$\frac{5\,493}{4\,125}$	$\frac{4\,787}{4\,125}$	$\frac{4\,532}{4\,125}$	$\frac{4\,742}{4\,125}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{19\,252}{17\,631}$	$\frac{18\,320}{17\,631}$	$\frac{19\,269}{17\,631}$	$\frac{20\,809}{17\,631}$	$\frac{19\,569}{17\,631}$	$\frac{20\,592}{17\,631}$
222-301-0300	9818-2015	2								

222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303		
222-203-0400	949-92	2				
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314		
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>13 037</u> 10 219	<u>11 785</u> 10 219

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 943</u> 4 125	<u>4 602</u> 4 125
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 570</u> 17 631	<u>19 908</u> 17 631
222-301-0300	9818-2015	2				

8.04-08-2021

222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 946</u> 12 459					

**222-302.**

222-302-0100	961-93										
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>36 900</u> 35 564						
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>43 704</u> 42 182						
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>43 721</u> 42 182						
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>40 652</u> 39 102						
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>43 882</u> 42 182						
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>43 971</u> 42 182						
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>43 954</u> 42 182						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>152 238</u> 146 931	<u>164 396</u> 146 931	<u>168 817</u> 146 931	<u>154 143</u> 146 931	<u>155 764</u> 146 931	<u>159 080</u> 146 931	<u>157 238</u> 146 931



222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875						
222-302-0103	24.13-6		1	950						
222-302-0105	27.12-5		1	975						
222-302-0106	27.13-6		1	1075						
222-302-0108	33.12-5		1	1200						
222-302-0109	33.13-6		1	1325						
222-302-0111	36.12-5		1	1300						
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>151 827</u> 146 931	<u>153 517</u> 146 931	<u>166 291</u> 146 931	<u>159 080</u> 146 931	<u>165 028</u> 146 931	<u>171 343</u> 146 931

222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

222-302-0100	961-93					
222-302-0102	24.12-5		1	875		
222-302-0103	24.13-6		1	950		
222-302-0105	27.12-5		1	975		
222-302-0106	27.13-6		1	1075		
222-302-0108	33.12-5		1	1200		
222-302-0109	33.13-6		1	1325		
222-302-0111	36.12-5		1	1300		
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 054</u> 146 931	

8.04-08-2021

166

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>3 567</u> 3 406					
225-101-0102	7-6		1	250	<u>6 860</u> 6 551					
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 269</u> 9 801					
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 511</u> 7 223					
225-101-0105	10-6		1	400	<u>9 694</u> 9 224					
225-101-0106	10-9		1	600	<u>15 304</u> 14 464	<u>17 643</u> 14 464	<u>18 524</u> 14 464	<u>15 867</u> 14 464	<u>16 176</u> 14 464	<u>16 716</u> 14 464
225-101-0108	15-6		1	660	<u>16 599</u> 15 812					
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>21 665</u> 20 340	<u>25 563</u> 20 340	<u>27 031</u> 20 340	<u>22 604</u> 20 340	<u>23 118</u> 20 340	<u>24 017</u> 20 340
225-101-0110	20-6		1	980	<u>23 549</u> 22 401					
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>31 634</u> 29 682	<u>37 000</u> 29 682	<u>38 933</u> 29 682	<u>33 108</u> 29 682	<u>33 784</u> 29 682	<u>34 045</u> 28 778

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130						
225-101-0102	7-6		1	250						
225-101-0103	7-9		1	380						
225-101-0104	10-3		1	200						
225-101-0105	10-6		1	400						
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 467</u> 14 464	<u>15 209</u> 14 464	<u>15 602</u> 14 464	<u>18 572</u> 14 464	<u>16 204</u> 13 786	<u>18 279</u> 14 464
225-101-0108	15-6		1	660						
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 603</u> 20 340	<u>21 506</u> 20 340	<u>22 161</u> 20 340	<u>27 112</u> 20 340	<u>23 395</u> 19 436	<u>26 622</u> 20 340
225-101-0110	20-6		1	980						
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>34 502</u> 29 682	<u>30 477</u> 28 778	<u>32 368</u> 29 682	<u>39 695</u> 29 682	<u>34 637</u> 28 778	<u>38 971</u> 29 682

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130		
225-101-0102	7-6		1	250		
225-101-0103	7-9		1	380		
225-101-0104	10-3		1	200		
225-101-0105	10-6		1	400		
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 601</u> 14 464	<u>17 355</u> 14 464
225-101-0108	15-6		1	660		
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 826</u> 20 340	<u>25 082</u> 20 340
225-101-0110	20-6		1	980		
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>42 232</u> 29 682	<u>36 691</u> 29 682

225-101-0114	15-3		1	1200	<u>9 010</u> 7 994					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>12 682</u> 11 331					
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 394</u> 5 243	<u>5 630</u> 5 243	<u>5 728</u> 5 243	<u>5 432</u> 5 243	<u>5 467</u> 5 243	<u>5 527</u> 5 243
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>15 974</u> 15 255	<u>17 727</u> 15 255	<u>18 388</u> 15 255	<u>16 396</u> 15 255	<u>16 627</u> 15 255	<u>17 032</u> 15 255
225-101-0602	15		1	950	<u>24 386</u> 23 052	<u>28 088</u> 23 052	<u>29 484</u> 23 052	<u>25 277</u> 23 052	<u>25 765</u> 23 052	<u>26 620</u> 23 052
225-101-0603	20		1	1480	<u>34 247</u> 32 243	<u>39 613</u> 32 243	<u>41 545</u> 32 243	<u>35 720</u> 32 243	<u>36 396</u> 32 243	<u>37 580</u> 32 243
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 905</u> 15 368	<u>16 676</u> 15 368	<u>16 921</u> 15 368	<u>16 183</u> 15 368	<u>16 268</u> 15 368	<u>16 418</u> 15 368
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 905</u> 15 368	<u>17 083</u> 15 368	<u>17 573</u> 15 368	<u>16 097</u> 15 368	<u>16 268</u> 15 368	<u>16 568</u> 15 368
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>23 216</u> 22 148	<u>25 681</u> 22 148	<u>26 569</u> 22 148	<u>23 893</u> 22 148	<u>24 203</u> 22 148	<u>24 747</u> 22 148
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>30 362</u> 29 155	<u>33 566</u> 29 155	<u>34 898</u> 29 155	<u>30 883</u> 29 155	<u>31 350</u> 29 155	<u>32 165</u> 29 155
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>32 618</u> 30 737	<u>36 872</u> 30 737	<u>38 223</u> 30 737	<u>34 150</u> 30 737	<u>34 623</u> 30 737	<u>35 450</u> 30 737

225-101-0114	15-3		1	1200						
225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 491</u> 5 243	<u>5 386</u> 5 243	<u>5 419</u> 5 243	<u>5 666</u> 5 243	<u>5 527</u> 5 243	<u>5 642</u> 5 243
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>16 846</u> 15 255	<u>15 902</u> 15 255	<u>16 197</u> 15 255	<u>18 425</u> 15 255	<u>16 014</u> 14 125	<u>18 204</u> 15 255
225-101-0602	15		1	950	<u>26 227</u> 23 052	<u>24 234</u> 23 052	<u>24 857</u> 23 052	<u>29 560</u> 23 052	<u>24 484</u> 20 679	<u>29 095</u> 23 052
225-101-0603	20		1	1480	<u>37 115</u> 32 243	<u>34 011</u> 32 243	<u>34 980</u> 32 243	<u>42 308</u> 32 243	<u>36 789</u> 30 887	<u>41 583</u> 32 243
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 390</u> 15 368	<u>15 865</u> 15 368	<u>16 029</u> 15 368	<u>17 267</u> 15 368	<u>16 568</u> 15 368	<u>17 144</u> 15 368
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 390</u> 15 368	<u>15 865</u> 15 368	<u>16 029</u> 15 368	<u>17 267</u> 15 368	<u>16 568</u> 15 368	<u>17 144</u> 15 368
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>24 533</u> 22 148	<u>23 107</u> 22 148	<u>23 553</u> 22 148	<u>26 919</u> 22 148	<u>25 019</u> 22 148	<u>26 587</u> 22 148
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>31 680</u> 29 155	<u>30 254</u> 29 155	<u>30 699</u> 29 155	<u>34 066</u> 29 155	<u>26 955</u> 24 047	<u>33 733</u> 29 155
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>35 293</u> 30 737	<u>32 399</u> 30 737	<u>33 302</u> 30 737	<u>40 135</u> 30 737	<u>36 278</u> 30 737	<u>39 459</u> 30 737

225-101-0114	15-3		1	1200		
225-101-0115	20-3		1	1575		
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>5 752</u> 5 243	<u>5 565</u> 5 243
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>19 196</u> 15 255	<u>17 511</u> 15 255
225-101-0602	15		1	950	<u>31 188</u> 23 052	<u>27 632</u> 23 052
225-101-0603	20		1	1480	<u>44 844</u> 32 243	<u>39 304</u> 32 243
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 695</u> 15 368	<u>16 759</u> 15 368
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 695</u> 15 368	<u>16 759</u> 15 368
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>28 085</u> 22 148	<u>25 539</u> 22 148
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>35 231</u> 29 155	<u>32 685</u> 29 155
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>42 500</u> 30 737	<u>37 334</u> 30 737



225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>34 462</u> 32 545	<u>40 965</u> 32 545	<u>43 668</u> 32 545	<u>35 521</u> 32 545	<u>36 467</u> 32 545	<u>38 122</u> 32 545
225-101-0620	10		1	800	<u>33 987</u> 32 761					
225-101-0621	6		1	2260	<u>83 482</u> 80 263					
225-101-0622	10		1	2480	<u>91 824</u> 88 288					

**225-2.****225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>64 802</u> 61 272	<u>76 630</u> 61 272	<u>81 546</u> 61 272	<u>66 727</u> 61 272	<u>68 448</u> 61 272	<u>71 459</u> 61 272
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>69 031</u> 65 416	<u>80 873</u> 65 416	<u>85 795</u> 65 416	<u>70 959</u> 65 416	<u>72 681</u> 65 416	<u>75 696</u> 65 416
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>6 902</u> 6 676					
225-203-0702	2		1	220	<u>12 898</u> 12 491					

8.04-08-2021

225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>37 137</u> 32 545	<u>34 243</u> 32 545	<u>35 146</u> 32 545	<u>41 979</u> 32 545	<u>30 008</u> 24 589	<u>41 303</u> 32 545
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>69 666</u> 61 272	<u>64 403</u> 61 272	<u>63 783</u> 61 272	<u>78 473</u> 61 272	<u>71 459</u> 61 272	<u>77 245</u> 61 272
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>73 901</u> 65 416	<u>68 631</u> 65 416	<u>68 009</u> 65 416	<u>82 719</u> 65 416	<u>75 696</u> 65 416	<u>81 488</u> 65 416
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130						
225-203-0702	2		1	220						

225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>44 344</u> 32 545	<u>39 178</u> 32 545
225-101-0620	10		1	800		
225-101-0621	6		1	2260		
225-101-0622	10		1	2480		

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>82 775</u> 61 272	<u>73 379</u> 61 272
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>87 025</u> 65 416	<u>77 618</u> 65 416
225-203-0700	13015-2012					
225-203-0701	1		1	130		
225-203-0702	2		1	220		

225-203-0703	3		1	350	<u>20 518</u> 19 870					
225-203-0704	4		1	480	<u>28 140</u> 27 253					
225-203-0705	5		1	600	<u>36 671</u> 35 532					
225-203-0706	6		1	1250	<u>71 800</u> 69 517					
225-203-0707	7		1	1770	<u>98 473</u> 95 303					
225-203-0708	8		1	2880	<u>150 059</u> 145 101					

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	<u>5 542</u> 5 424	<u>5 589</u> 5 424	<u>5 608</u> 5 424	<u>5 549</u> 5 424	<u>1 868</u> 1 808	<u>5 568</u> 5 424	<u>5 561</u> 5 424	<u>5 540</u> 5 424
225-205-0102	2		1	13	<u>1 948</u> 1 898	<u>2 010</u> 1 898	<u>2 035</u> 1 898	<u>1 958</u> 1 898	<u>1 967</u> 1 898	<u>1 983</u> 1 898	<u>1 974</u> 1 898	<u>1 946</u> 1 898
225-205-0103	3		1	40	<u>5 293</u> 5 153	<u>5 481</u> 5 153	<u>5 560</u> 5 153	<u>5 323</u> 5 153	<u>5 351</u> 5 153	<u>5 399</u> 5 153	<u>5 370</u> 5 153	<u>5 286</u> 5 153

225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480						
225-203-0705	5		1	600						
225-203-0706	6		1	1250						
225-203-0707	7		1	1770						
225-203-0708	8		1	2880						

225-205-0100	13015-2012									
225-205-0101	1		1	10	<u>6 182</u> 5 424	<u>5 596</u> 5 424	<u>5 568</u> 5 424	<u>5 591</u> 5 424	<u>5 613</u> 5 424	<u>5 576</u> 5 424
225-205-0102	2		1	13	<u>3 222</u> 1 898	<u>2 019</u> 1 898	<u>1 983</u> 1 898	<u>2 013</u> 1 898	<u>2 041</u> 1 898	<u>1 993</u> 1 898
225-205-0103	3		1	40	<u>6 541</u> 5 153	<u>5 511</u> 5 153	<u>5 399</u> 5 153	<u>5 491</u> 5 153	<u>5 579</u> 5 153	<u>5 429</u> 5 153

8.04-08-2021

				,		
225-203-0703	3		1	350		
225-203-0704	4		1	480		
225-203-0705	5		1	600		
225-203-0706	6		1	1250		
225-203-0707	7		1	1770		
225-203-0708	8		1	2880		

225-205-0104	4		1	90	$\frac{8\,935}{8\,679}$	$\frac{9\,359}{8\,679}$	$\frac{9\,535}{8\,679}$	$\frac{9\,004}{8\,679}$	$\frac{9\,065}{8\,679}$	$\frac{9\,173}{8\,679}$	$\frac{9\,109}{8\,679}$	$\frac{8\,920}{8\,679}$

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	$\frac{4\,199\,631}{4\,068\,080}$						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	$\frac{4\,004\,015}{3\,885\,787}$						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	$\frac{3\,917\,981}{3\,796\,874}$						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	$\frac{3\,907\,933}{3\,796\,867}$						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	$\frac{3\,412\,808}{3\,309\,930}$						

225-205-0104	4		1	90	$\frac{10\,137}{8\,679}$	$\frac{9\,425}{8\,679}$	$\frac{9\,173}{8\,679}$	$\frac{9\,381}{8\,679}$	$\frac{9\,579}{8\,679}$	$\frac{9\,242}{8\,679}$

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							



251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		

251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>21 630</u> 19 708	<u>22 182</u> 19 708	<u>20 565</u> 19 708	<u>20 754</u> 19 708	<u>21 098</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 176</u> 15 368	<u>17 718</u> 15 368	<u>16 131</u> 15 368	<u>16 316</u> 15 368	<u>16 653</u> 15 368

**255.****255-1.****255-101.**

255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>41 747</u> 40 258	<u>46 597</u> 44 150	<u>47 234</u> 44 150	<u>47 499</u> 44 150	<u>45 656</u> 44 150	<u>46 318</u> 44 150

**255-102.**

255-102-0100	17608-2017	30 - 50 - ' ' ' i	2							

251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 832</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 491</u> 19 708	<u>21 839</u> 19 708	<u>21 189</u> 19 708	<u>21 717</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>16 393</u> 15 368	<u>16 014</u> 15 368	<u>16 057</u> 15 368	<u>17 381</u> 15 368	<u>16 743</u> 15 368	<u>17 262</u> 15 368

255-102-0100	17608-2017	30 - 50 - ' ' ' i	2							

8.04-08-2021

251-302-0400	33320-2015					
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>22 384</u> 19 708	<u>21 308</u> 19 708
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>17 916</u> 15 368	<u>16 860</u> 15 368

255-102-0100	17608-2017 , 30 - 50 - ' ' ' i	2				

255-102-0200	, , 60 - 100' - i , , 17608-2017	2								
255-102-0600	, 40 - 80 - 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 850</u> 2 124	<u>3 732</u> 2 124	<u>4 368</u> 2 124	<u>4 633</u> 2 124	<u>2 790</u> 2 124	<u>3 452</u> 2 124
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	<u>2 688</u> 2 568	<u>2 781</u> 2 568	<u>2 845</u> 2 568	<u>2 883</u> 2 568	<u>2 711</u> 2 568	<u>2 724</u> 2 568
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 357</u> 2 622	<u>4 239</u> 2 622	<u>4 875</u> 2 622	<u>5 140</u> 2 622	<u>3 297</u> 2 622	<u>3 959</u> 2 622
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 171</u> 3 025	<u>3 288</u> 3 025	<u>3 367</u> 3 025	<u>3 415</u> 3 025	<u>3 199</u> 3 025	<u>3 216</u> 3 025
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 485</u> 3 017	<u>3 979</u> 3 017	<u>4 343</u> 3 017	<u>4 516</u> 3 017	<u>3 479</u> 3 017	<u>3 690</u> 3 017
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>3 452</u> 3 254	<u>3 558</u> 3 254	<u>3 649</u> 3 254	<u>3 731</u> 3 254	<u>3 500</u> 3 254	<u>3 254</u> 3 254
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232					
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232					
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192	<u>3 721</u> 3 513					

26.

261.

261-1.

255-102-0200	, , 60 - 100 - i , , 17608-2017	2								
255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96						
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120						
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120						
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 854</u> 2 983	<u>3 924</u> 2 983	<u>3 557</u> 2 983	<u>3 924</u> 2 983	<u>3 557</u> 2 983	<u>3 889</u> 2 983
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 130</u> 3 254	<u>4 201</u> 3 254	<u>3 834</u> 3 254	<u>4 201</u> 3 254	<u>3 834</u> 3 254	<u>4 166</u> 3 254
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168						
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168						
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192						

255-102-0200	, , 60 - 100' - i , , 17608-2017	2				
255-102-0600	, 40 - 80 - 17608-2017	2				
255-102-0601	, 40 17608-2017	2	1	96		
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96		
255-102-0603	, 50 17608-2017	2	1	120		
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120		
255-102-0605	, 60 17608-2017	2	1	144	<u>3 924</u> 2 983	<u>3 667</u> 2 983
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 201</u> 3 254	<u>3 944</u> 3 254
255-102-0607	, 70 17608-2017	2	1	168		
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168		
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192		

## 261-101.

, ,

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	$\frac{4\,052}{3\,468}$	$\frac{4\,052}{3\,468}$	$\frac{4\,052}{3\,468}$	$\frac{4\,052}{3\,468}$	$\frac{4\,052}{3\,468}$	$\frac{4\,052}{3\,468}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	$\frac{4\,343}{4\,149}$	$\frac{4\,343}{4\,149}$	$\frac{4\,343}{4\,149}$	$\frac{4\,343}{4\,149}$	$\frac{4\,343}{4\,149}$	$\frac{4\,343}{4\,149}$
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	$\frac{1\,902}{1\,235}$	$\frac{1\,902}{1\,235}$	$\frac{1\,902}{1\,235}$	$\frac{1\,902}{1\,235}$	$\frac{1\,902}{1\,235}$	$\frac{1\,902}{1\,235}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\,920}{1\,289}$	$\frac{1\,920}{1\,289}$	$\frac{1\,920}{1\,289}$	$\frac{1\,920}{1\,289}$	$\frac{1\,920}{1\,289}$	$\frac{1\,920}{1\,289}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{4\,259}{3\,635}$	$\frac{4\,259}{3\,635}$	$\frac{4\,259}{3\,635}$	$\frac{4\,259}{3\,635}$	$\frac{4\,259}{3\,635}$	$\frac{4\,259}{3\,635}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{9\,111}{8\,822}$	$\frac{9\,111}{8\,822}$	$\frac{9\,111}{8\,822}$	$\frac{9\,111}{8\,822}$	$\frac{9\,111}{8\,822}$	$\frac{9\,111}{8\,822}$
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	$\frac{2\,882}{2\,214}$	$\frac{2\,882}{2\,214}$	$\frac{2\,882}{2\,214}$	$\frac{2\,882}{2\,214}$	$\frac{2\,882}{2\,214}$	$\frac{2\,882}{2\,214}$
261-101-0200	, ,									





261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,					

[illegible]

261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , , 937-92	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873

261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,					
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	474-90 , ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90 ,		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	22,5 , , 937-92	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873

261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

[illegible]

261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	13015-2003 22,5	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195



*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная