

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	9
211-5.	11
211-6.	11
211-7.	13
212. , , ,	15
212-1.	15
212-4.	83
212-5.	89
212-6.	95
213.	97
213-1.	97
213-3. , ,	105
22.	111
221.	111
221-1.	111
222. ,	115
222-1. , ,	115
222-2. ,	121
222-3. , ,	125
225.	127
225-1.	129
225-2.	155
226.	179

8.04-08-2021

IV

226-1.	179
25.	201
251.	201
251-3.	201
255.	203
255-1.	203
26.	205
261.	205
261-1.	205

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029	<u>1931</u> 1 029

211-103.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3												
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421	<u>1 715</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486	<u>1 928</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353	<u>1 462</u> 353

211-2.

211-201.

						-	-	-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,787}{2\,772}$	$\frac{5\,227}{2\,890}$	$\frac{9\,891}{2\,890}$	$\frac{10\,134}{2\,890}$	$\frac{5\,200}{2\,890}$	$\frac{6\,492}{2\,890}$	$\frac{6\,007}{2\,890}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,901}{2\,890}$	$\frac{5\,211}{2\,890}$	$\frac{9\,841}{2\,890}$	$\frac{10\,082}{2\,890}$	$\frac{5\,184}{2\,890}$	$\frac{6\,467}{2\,890}$	$\frac{5\,985}{2\,890}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,287}{2\,295}$	$\frac{4\,460}{2\,170}$	$\frac{9\,057}{2\,170}$	$\frac{9\,296}{2\,170}$	$\frac{4\,433}{2\,170}$	$\frac{5\,707}{2\,170}$	$\frac{5\,228}{2\,170}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,348}{2\,355}$	$\frac{4\,518}{2\,227}$	$\frac{9\,115}{2\,227}$	$\frac{9\,354}{2\,227}$	$\frac{4\,491}{2\,227}$	$\frac{5\,765}{2\,227}$	$\frac{5\,286}{2\,227}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,848}{1\,872}$	$\frac{4\,018}{1\,753}$	$\frac{8\,582}{1\,753}$	$\frac{8\,820}{1\,753}$	$\frac{3\,992}{1\,753}$	$\frac{5\,257}{1\,753}$	$\frac{4\,781}{1\,753}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,807}{1\,844}$	$\frac{3\,791}{1\,562}$	$\frac{8\,288}{1\,562}$	$\frac{8\,522}{1\,562}$	$\frac{3\,765}{1\,562}$	$\frac{5\,011}{1\,562}$	$\frac{4\,543}{1\,562}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{2\,268}{1\,303}$	$\frac{3\,486}{1\,231}$	$\frac{8\,050}{1\,231}$	$\frac{8\,288}{1\,231}$	$\frac{3\,460}{1\,231}$	$\frac{4\,724}{1\,231}$	$\frac{4\,249}{1\,231}$
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,798}{3\,449}$	$\frac{5\,688}{3\,449}$	$\frac{10\,388}{3\,449}$	$\frac{10\,752}{3\,449}$	$\frac{5\,878}{3\,449}$	$\frac{7\,111}{3\,449}$	$\frac{6\,492}{3\,449}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,764}{3\,424}$	$\frac{5\,648}{3\,424}$	$\frac{10\,314}{3\,424}$	$\frac{10\,675}{3\,424}$	$\frac{5\,836}{3\,424}$	$\frac{7\,060}{3\,424}$	$\frac{6\,445}{3\,424}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,629}{3\,235}$	$\frac{5\,428}{3\,224}$	$\frac{10\,061}{3\,224}$	$\frac{10\,420}{3\,224}$	$\frac{5\,615}{3\,224}$	$\frac{6\,830}{3\,224}$	$\frac{6\,208}{3\,224}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,104}{2\,890}$	$\frac{10\,134}{2\,890}$	$\frac{8\,434}{2\,890}$	$\frac{4\,956}{2\,890}$	$\frac{10\,231}{2\,890}$	$\frac{10\,231}{2\,890}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,081}{2\,890}$	$\frac{10\,082}{2\,890}$	$\frac{8\,395}{2\,890}$	$\frac{4\,941}{2\,890}$	$\frac{10\,179}{2\,890}$	$\frac{10\,179}{2\,890}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,324}{2\,170}$	$\frac{9\,296}{2\,170}$	$\frac{7\,621}{2\,170}$	$\frac{4\,192}{2\,170}$	$\frac{9\,392}{2\,170}$	$\frac{9\,392}{2\,170}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,382}{2\,227}$	$\frac{9\,354}{2\,227}$	$\frac{7\,679}{2\,227}$	$\frac{4\,250}{2\,227}$	$\frac{9\,450}{2\,227}$	$\frac{9\,450}{2\,227}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,876}{1\,753}$	$\frac{8\,820}{1\,753}$	$\frac{7\,157}{1\,753}$	$\frac{3\,753}{1\,753}$	$\frac{8\,915}{1\,753}$	$\frac{8\,915}{1\,753}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,637}{1\,562}$	$\frac{8\,522}{1\,562}$	$\frac{6\,884}{1\,562}$	$\frac{3\,529}{1\,562}$	$\frac{8\,616}{1\,562}$	$\frac{8\,616}{1\,562}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,344}{1\,231}$	$\frac{8\,288}{1\,231}$	$\frac{6\,625}{1\,231}$	$\frac{3\,221}{1\,231}$	$\frac{8\,383}{1\,231}$	$\frac{8\,383}{1\,231}$
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,674}{3\,449}$	$\frac{10\,631}{3\,449}$	$\frac{9\,053}{3\,449}$	$\frac{5\,471}{3\,449}$	$\frac{10\,801}{3\,449}$	$\frac{10\,801}{3\,449}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,626}{3\,424}$	$\frac{10\,555}{3\,424}$	$\frac{8\,988}{3\,424}$	$\frac{5\,432}{3\,424}$	$\frac{10\,723}{3\,424}$	$\frac{10\,723}{3\,424}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,399}{3\,224}$	$\frac{10\,300}{3\,224}$	$\frac{8\,745}{3\,224}$	$\frac{5\,214}{3\,224}$	$\frac{10\,467}{3\,224}$	$\frac{10\,467}{3\,224}$

						-	-	-	-	-	-
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,857}{3\,524}$	$\frac{5\,734}{3\,524}$	$\frac{10\,367}{3\,524}$	$\frac{10\,726}{3\,524}$	$\frac{5\,922}{3\,524}$	$\frac{7\,136}{3\,524}$	$\frac{6\,526}{3\,524}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,716}{3\,320}$	$\frac{5\,515}{3\,309}$	$\frac{10\,147}{3\,309}$	$\frac{10\,506}{3\,309}$	$\frac{5\,702}{3\,309}$	$\frac{6\,917}{3\,309}$	$\frac{6\,294}{3\,309}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,316}{3\,003}$	$\frac{5\,187}{3\,003}$	$\frac{9\,786}{3\,003}$	$\frac{10\,143}{3\,003}$	$\frac{5\,373}{3\,003}$	$\frac{6\,579}{3\,003}$	$\frac{5\,974}{3\,003}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,191}{2\,899}$	$\frac{5\,050}{2\,899}$	$\frac{9\,581}{2\,899}$	$\frac{9\,932}{2\,899}$	$\frac{5\,233}{2\,899}$	$\frac{6\,421}{2\,899}$	$\frac{5\,824}{2\,899}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,193}{1\,835}$	$\frac{3\,990}{1\,830}$	$\frac{8\,589}{1\,830}$	$\frac{8\,945}{1\,830}$	$\frac{4\,176}{1\,830}$	$\frac{5\,382}{1\,830}$	$\frac{4\,764}{1\,830}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,969}{5\,384}$	$\frac{7\,460}{3\,560}$	$\frac{9\,994}{6\,200}$	$\frac{9\,854}{5\,611}$	$\frac{6\,557}{4\,860}$	$\frac{9\,530}{3\,560}$	$\frac{8\,231}{5\,656}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,919}{5\,346}$	$\frac{7\,406}{3\,534}$	$\frac{9\,923}{6\,156}$	$\frac{9\,784}{5\,571}$	$\frac{6\,510}{4\,825}$	$\frac{9\,462}{3\,534}$	$\frac{8\,173}{5\,616}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{5\,705}{4\,020}$	$\frac{6\,537}{2\,984}$	$\frac{8\,973}{4\,598}$	$\frac{9\,352}{4\,265}$	$\frac{5\,128}{3\,375}$	$\frac{8\,571}{2\,984}$	$\frac{7\,300}{4\,365}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,450}{4\,780}$	$\frac{7\,095}{3\,556}$	$\frac{9\,882}{5\,291}$	$\frac{10\,124}{4\,933}$	$\frac{5\,454}{3\,524}$	$\frac{8\,987}{3\,556}$	$\frac{8\,114}{5\,575}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{5\,204}{3\,569}$	$\frac{5\,844}{2\,353}$	$\frac{8\,610}{4\,076}$	$\frac{8\,850}{3\,721}$	$\frac{4\,467}{2\,570}$	$\frac{7\,722}{2\,353}$	$\frac{6\,673}{3\,721}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,190}{3\,578}$	$\frac{5\,821}{2\,380}$	$\frac{8\,547}{4\,077}$	$\frac{8\,783}{3\,728}$	$\frac{4\,339}{2\,471}$	$\frac{7\,671}{2\,380}$	$\frac{6\,637}{3\,728}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,808}{2\,105}$	$\frac{5\,592}{2\,105}$	$\frac{7\,706}{2\,105}$	$\frac{9\,274}{2\,105}$	$\frac{3\,634}{2\,105}$	$\frac{7\,516}{2\,105}$	$\frac{6\,780}{2\,105}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 706</u> 3 524	<u>10 606</u> 3 524	<u>9 051</u> 3 524	<u>5 520</u> 3 524	<u>10 774</u> 3 524	<u>10 774</u> 3 524
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 486</u> 3 309	<u>10 386</u> 3 309	<u>8 831</u> 3 309	<u>5 301</u> 3 309	<u>10 554</u> 3 309	<u>10 554</u> 3 309
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 152</u> 3 003	<u>10 024</u> 3 003	<u>8 480</u> 3 003	<u>4 975</u> 3 003	<u>10 190</u> 3 003	<u>10 190</u> 3 003
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 000</u> 2 899	<u>9 815</u> 2 899	<u>8 294</u> 2 899	<u>4 840</u> 2 899	<u>9 979</u> 2 899	<u>9 979</u> 2 899
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 954</u> 1 830	<u>8 827</u> 1 830	<u>7 282</u> 1 830	<u>3 778</u> 1 830	<u>8 993</u> 1 830	<u>8 993</u> 1 830
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>7 369</u> 3 560	<u>10 889</u> 3 560	<u>9 384</u> 3 560	<u>6 996</u> 5 611	<u>8 619</u> 3 560	<u>10 416</u> 3 560
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>7 317</u> 3 534	<u>10 812</u> 3 534	<u>9 317</u> 3 534	<u>6 946</u> 5 571	<u>8 558</u> 3 534	<u>10 342</u> 3 534
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 944</u> 2 984	<u>10 198</u> 2 984	<u>9 002</u> 2 984	<u>5 617</u> 4 348	<u>8 714</u> 2 984	<u>9 887</u> 2 984
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>7 384</u> 3 556	<u>10 773</u> 3 556	<u>9 465</u> 3 556	<u>6 896</u> 5 531	<u>9 298</u> 3 556	<u>10 478</u> 3 556
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 130</u> 2 353	<u>9 495</u> 2 353	<u>8 197</u> 2 353	<u>5 121</u> 3 721	<u>8 030</u> 2 353	<u>9 202</u> 2 353
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>6 103</u> 2 380	<u>9 419</u> 2 380	<u>8 139</u> 2 380	<u>5 108</u> 3 728	<u>7 975</u> 2 380	<u>9 130</u> 2 380
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>6 804</u> 2 105	<u>9 274</u> 2 105	<u>9 037</u> 2 105	<u>3 154</u> 2 105	<u>9 274</u> 2 105	<u>9 274</u> 2 105

						-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{8\,659}{7\,398}$	$\frac{8\,502}{3\,670}$	$\frac{10\,159}{8\,952}$	$\frac{9\,049}{7\,863}$	$\frac{9\,049}{7\,863}$	$\frac{11\,027}{3\,670}$	$\frac{9\,049}{7\,863}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{8\,598}{7\,345}$	$\frac{8\,441}{3\,644}$	$\frac{10\,086}{8\,888}$	$\frac{8\,984}{7\,807}$	$\frac{8\,984}{7\,807}$	$\frac{10\,948}{3\,644}$	$\frac{8\,984}{7\,807}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,517}{6\,769}$	$\frac{7\,632}{2\,884}$	$\frac{9\,462}{8\,283}$	$\frac{8\,277}{7\,121}$	$\frac{8\,277}{7\,121}$	$\frac{10\,121}{2\,884}$	$\frac{8\,361}{7\,204}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{8\,330}{7\,090}$	$\frac{8\,253}{3\,493}$	$\frac{9\,887}{8\,699}$	$\frac{8\,701}{7\,537}$	$\frac{8\,701}{7\,537}$	$\frac{10\,742}{3\,493}$	$\frac{8\,919}{7\,751}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,594}{6\,845}$	$\frac{7\,665}{2\,916}$	$\frac{9\,557}{8\,376}$	$\frac{8\,359}{7\,201}$	$\frac{8\,359}{7\,201}$	$\frac{10\,154}{2\,916}$	$\frac{8\,444}{7\,284}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,659}{5\,460}$	$\frac{6\,583}{1\,889}$	$\frac{8\,204}{7\,057}$	$\frac{7\,028}{5\,903}$	$\frac{7\,028}{5\,903}$	$\frac{9\,053}{1\,889}$	$\frac{7\,118}{5\,992}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{6\,718}{5\,533}$	$\frac{6\,642}{2\,014}$	$\frac{8\,240}{7\,107}$	$\frac{7\,081}{5\,970}$	$\frac{7\,081}{5\,970}$	$\frac{9\,077}{2\,014}$	$\frac{7\,170}{6\,057}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,316}{3\,635}$	$\frac{6\,243}{1\,556}$	$\frac{5\,564}{4\,468}$	$\frac{4\,924}{3\,842}$	$\frac{4\,924}{3\,842}$	$\frac{8\,714}{1\,556}$	$\frac{4\,970}{3\,886}$

211-205.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{11\,124}{10\,306}$	$\frac{12\,004}{10\,306}$	$\frac{15\,211}{10\,306}$	$\frac{15\,315}{10\,306}$	$\frac{12\,333}{10\,306}$	$\frac{12\,853}{10\,306}$	$\frac{12\,367}{10\,306}$	$\frac{12\,697}{10\,306}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>7 264</u> 3 670	<u>11 027</u> 3 670	<u>8 987</u> 3 670	<u>9 049</u> 7 863	<u>6 438</u> 3 670	<u>10 031</u> 3 670
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>7 212</u> 3 644	<u>10 948</u> 3 644	<u>8 923</u> 3 644	<u>8 984</u> 7 807	<u>6 392</u> 3 644	<u>9 960</u> 3 644
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 412</u> 2 884	<u>10 121</u> 2 884	<u>8 110</u> 2 884	<u>8 318</u> 7 161	<u>5 598</u> 2 884	<u>9 139</u> 2 884
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>7 033</u> 3 493	<u>10 742</u> 3 493	<u>8 732</u> 3 493	<u>8 919</u> 7 751	<u>6 219</u> 3 493	<u>9 761</u> 3 493
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>6 445</u> 2 916	<u>10 154</u> 2 916	<u>8 143</u> 2 916	<u>8 400</u> 7 242	<u>5 631</u> 2 916	<u>9 172</u> 2 916
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>5 371</u> 1 889	<u>9 053</u> 1 889	<u>7 058</u> 1 889	<u>7 028</u> 5 903	<u>4 563</u> 1 889	<u>8 079</u> 1 889
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 448</u> 2 014	<u>9 077</u> 2 014	<u>7 110</u> 2 014	<u>7 081</u> 5 970	<u>4 652</u> 2 014	<u>8 117</u> 2 014
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>5 031</u> 1 556	<u>8 714</u> 1 556	<u>6 718</u> 1 556	<u>4 946</u> 3 863	<u>4 224</u> 1 556	<u>7 740</u> 1 556

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>15 384</u> 10 306	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>11 124</u> 10 306	<u>12 004</u> 10 306	<u>15 211</u> 10 306	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>12 853</u> 10 306	<u>12 367</u> 10 306	<u>12 697</u> 10 306
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>11 124</u> 10 306	<u>12 004</u> 10 306	<u>15 211</u> 10 306	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>12 853</u> 10 306	<u>12 367</u> 10 306	<u>12 697</u> 10 306

211-206.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 700</u> 3 763	<u>6 090</u> 2 029	<u>7 944</u> 4 594	<u>8 094</u> 3 977	<u>5 294</u> 3 977	<u>8 271</u> 2 029	<u>6 945</u> 4 065	

211-4.**211-401.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 411</u> 5 115	<u>6 412</u> 1 288	<u>8 187</u> 6 947	<u>6 800</u> 5 587	<u>6 800</u> 5 587	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 998</u> 5 781	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 883</u> 5 115	<u>6 412</u> 1 288	<u>8 187</u> 6 947	<u>6 800</u> 5 587	<u>6 800</u> 5 587	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 998</u> 5 781	

					-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>15 384</u> 10 306	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>15 384</u> 10 306	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 090</u> 2 029	<u>9 144</u> 2 029	<u>8 036</u> 2 029	<u>5 056</u> 3 977	<u>6 915</u> 2 029	<u>8 660</u> 2 029

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 085</u> 1 288	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 932</u> 1 288	<u>6 800</u> 5 587	<u>4 201</u> 1 288	<u>8 051</u> 1 288
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 085</u> 1 288	<u>9 117</u> 1 288	<u>6 932</u> 1 288	<u>6 800</u> 5 587	<u>4 201</u> 1 288	<u>8 051</u> 1 288

					,	.	-	-	-	-	-	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> 5 628	<u>6 596</u> 1 468	<u>9 178</u> 7 918	<u>7 597</u> 6 368	<u>7 597</u> 6 368	<u>9 301</u> 1 468	<u>7 823</u> 6 589	

211-402.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100														
211-402-0101			1	1000	<u>4 873</u> 3 998	<u>4 874</u> 1 446	<u>6 058</u> 5 219	<u>5 133</u> 4 312	<u>5 133</u> 4 312	<u>6 677</u> 1 446	<u>5 265</u> 4 441	<u>3 990</u> 1 446	<u>6 677</u> 1 446	<u>5 221</u> 1 446

211-5.**211-501.**

					,	.	-	-	-	-	-	.
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 858</u> 3 186	<u>5 378</u> 1 622	<u>8 565</u> 3 885	<u>8 549</u> 3 380	<u>5 225</u> 3 380	<u>7 491</u> 1 622	<u>6 217</u> 3 419	

211-6.**211-601.**

					,	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

8.04-08-2021

12

					-	-	-	-	-	-
211-401-0103	: 50%	3	1	1500	<u>5 269</u> 1 468	<u>9 301</u> 1 468	<u>7 116</u> 1 468	<u>7 597</u> 6 368	<u>4 385</u> 1 468	<u>8 234</u> 1 468

					-	-	-
211-402-0100							
211-402-0101		1	1000	<u>5 133</u> 4 312	<u>3 400</u> 1 446	<u>5 966</u> 1 446	

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 535</u> 1 622	<u>9 384</u> 1 622	<u>7 782</u> 1 622	<u>4 946</u> 3 380	<u>7 491</u> 1 622	<u>9 031</u> 1 622

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 059</u> 5 673	<u>7 061</u> 1 591	<u>8 955</u> 7 627	<u>6 958</u> 5 670	<u>7 475</u> 6 176	<u>9 946</u> 1 591	<u>7 686</u> 6 383

211-603.

						-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 453</u> 4 652	<u>6 676</u> 2 132	<u>8 566</u> 5 779	<u>8 288</u> 4 965	<u>6 299</u> 4 965	<u>9 098</u> 2 132	<u>7 472</u> 5 027
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 506</u> 4 705	<u>6 729</u> 2 185	<u>8 619</u> 5 831	<u>8 342</u> 5 017	<u>6 352</u> 5 017	<u>9 151</u> 2 185	<u>7 526</u> 5 080

211-7.**211-701.**

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 797</u> 4 509	<u>7 563</u> 2 213	<u>9 840</u> 5 608	<u>10 038</u> 4 792	<u>6 546</u> 4 792	<u>10 466</u> 2 213	<u>8 502</u> 4 909
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 797</u> 4 509	<u>7 563</u> 2 213	<u>9 840</u> 5 608	<u>10 038</u> 4 792	<u>6 546</u> 4 792	<u>10 466</u> 2 213	<u>8 502</u> 4 909

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 646</u> 1 591	<u>9 946</u> 1 591	<u>7 616</u> 1 591	<u>7 475</u> 6 176	<u>4 702</u> 1 591	<u>8 809</u> 1 591

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 248</u> 2 132	<u>9 718</u> 2 132	<u>8 226</u> 2 132	<u>6 129</u> 4 965	<u>6 550</u> 2 132	<u>9 031</u> 2 132
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 302</u> 2 185	<u>9 771</u> 2 185	<u>8 279</u> 2 185	<u>6 183</u> 5 017	<u>6 603</u> 2 185	<u>9 084</u> 2 185

					-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 563</u> 2 213	<u>11 621</u> 2 213	<u>10 154</u> 2 213	<u>6 210</u> 4 792	<u>8 656</u> 2 213	<u>10 965</u> 2 213
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 563</u> 2 213	<u>11 621</u> 2 213	<u>10 154</u> 2 213	<u>6 210</u> 4 792	<u>8 656</u> 2 213	<u>10 965</u> 2 213

						-	-	-	-	-	-
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 797</u> 4 509	<u>7 563</u> 2 213	<u>9 840</u> 5 608	<u>10 038</u> 4 792	<u>6 546</u> 4 792	<u>10 466</u> 2 213	<u>8 502</u> 4 909
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 797</u> 4 509	<u>7 563</u> 2 213	<u>9 840</u> 5 608	<u>10 038</u> 4 792	<u>6 546</u> 4 792	<u>10 466</u> 2 213	<u>8 502</u> 4 909
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 797</u> 4 509	<u>7 563</u> 2 213	<u>9 840</u> 5 608	<u>10 038</u> 4 792	<u>6 546</u> 4 792	<u>10 466</u> 2 213	<u>8 502</u> 4 909
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 063</u> 4 509	<u>7 579</u> 2 213	<u>10 033</u> 5 608	<u>10 231</u> 4 792	<u>6 526</u> 4 792	<u>10 466</u> 2 213	<u>8 711</u> 4 909

212.**212-1.****212-101.**

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 955</u> 16 135	<u>22 307</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>26 802</u> 16 686	<u>27 073</u> 16 686	<u>25 343</u> 16 686
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>18 978</u> 16 158	<u>22 639</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>27 134</u> 17 011	<u>27 405</u> 17 011	<u>25 675</u> 17 011
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 938</u> 16 451	<u>23 464</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>27 958</u> 17 820	<u>28 230</u> 17 820	<u>26 499</u> 17 820

					-	-	-	-	-	-
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 563</u> 2 213	<u>11 621</u> 2 213	<u>10 154</u> 2 213	<u>6 210</u> 4 792	<u>8 656</u> 2 213	<u>10 965</u> 2 213
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 563</u> 2 213	<u>11 621</u> 2 213	<u>10 154</u> 2 213	<u>6 210</u> 4 792	<u>8 656</u> 2 213	<u>10 965</u> 2 213
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 563</u> 2 213	<u>11 621</u> 2 213	<u>10 154</u> 2 213	<u>6 210</u> 4 792	<u>8 656</u> 2 213	<u>10 965</u> 2 213
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 579</u> 2 213	<u>11 621</u> 2 213	<u>10 154</u> 2 213	<u>6 210</u> 4 792	<u>8 671</u> 2 213	<u>10 981</u> 2 213

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 439</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>34 953</u> 16 686	<u>26 322</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686	<u>35 526</u> 16 686
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 771</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>35 285</u> 17 011	<u>26 654</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011	<u>35 858</u> 17 011
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 596</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>36 110</u> 17 820	<u>27 478</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820	<u>36 683</u> 17 820

						-	-	-	-	-	-
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>19 443</u> 16 614	<u>23 644</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>28 139</u> 17 997	<u>28 411</u> 17 997	<u>26 680</u> 17 997
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>19 613</u> 16 780	<u>23 827</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>28 322</u> 18 176	<u>28 594</u> 18 176	<u>26 863</u> 18 176
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 870</u> 17 032	<u>24 106</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>28 600</u> 18 449	<u>28 872</u> 18 449	<u>27 141</u> 18 449
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 130</u> 17 288	<u>24 388</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>28 883</u> 18 726	<u>29 154</u> 18 726	<u>27 424</u> 18 726
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 395</u> 17 547	<u>24 674</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>29 169</u> 19 006	<u>29 440</u> 19 006	<u>27 710</u> 19 006
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>19 613</u> 16 780	<u>23 827</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>28 322</u> 18 176	<u>28 594</u> 18 176	<u>26 863</u> 18 176
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 785</u> 16 949	<u>24 013</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>28 508</u> 18 358	<u>28 779</u> 18 358	<u>27 049</u> 18 358
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 044</u> 17 203	<u>24 294</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>28 789</u> 18 634	<u>29 060</u> 18 634	<u>27 330</u> 18 634
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 307</u> 17 461	<u>24 579</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>29 073</u> 18 913	<u>29 345</u> 18 913	<u>27 614</u> 18 913
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>20 574</u> 17 722	<u>24 868</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>29 363</u> 19 197	<u>29 635</u> 19 197	<u>27 904</u> 19 197
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 785</u> 16 949	<u>24 013</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>28 508</u> 18 358	<u>28 779</u> 18 358	<u>27 049</u> 18 358
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 958</u> 17 118	<u>24 200</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>28 694</u> 18 541	<u>28 966</u> 18 541	<u>27 235</u> 18 541
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 219</u> 17 375	<u>24 485</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>28 979</u> 18 821	<u>29 251</u> 18 821	<u>27 520</u> 18 821

					-	-	-	-	-	-
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 777</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>36 291</u> 17 997	<u>27 659</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997	<u>36 863</u> 17 997
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 960</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>36 474</u> 18 176	<u>27 842</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 238</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>36 752</u> 18 449	<u>28 121</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449	<u>37 325</u> 18 449
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 520</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>37 034</u> 18 726	<u>28 403</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726	<u>37 607</u> 18 726
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 806</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>37 320</u> 19 006	<u>28 689</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006	<u>37 893</u> 19 006
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 960</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>36 474</u> 18 176	<u>27 842</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176	<u>37 047</u> 18 176
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 145</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>36 659</u> 18 358	<u>28 028</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 426</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>36 940</u> 18 634	<u>28 309</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634	<u>37 513</u> 18 634
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 711</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>37 225</u> 18 913	<u>28 593</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913	<u>37 798</u> 18 913
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 001</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>37 515</u> 19 197	<u>28 883</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197	<u>38 088</u> 19 197
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 145</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>36 659</u> 18 358	<u>28 028</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358	<u>37 232</u> 18 358
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 332</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>36 846</u> 18 541	<u>28 215</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 617</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>37 131</u> 18 821	<u>28 499</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821	<u>37 704</u> 18 821

						-	-	-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>20 485</u> 17 636	<u>24 772</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>29 266</u> 19 102	<u>29 538</u> 19 102	<u>27 807</u> 19 102
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>20 755</u> 17 900	<u>25 064</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>29 559</u> 19 389	<u>29 830</u> 19 389	<u>28 100</u> 19 389
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 958</u> 17 118	<u>24 200</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>28 694</u> 18 541	<u>28 966</u> 18 541	<u>27 235</u> 18 541
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 132</u> 17 289	<u>24 389</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>28 884</u> 18 727	<u>29 156</u> 18 727	<u>27 425</u> 18 727
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 397</u> 17 549	<u>24 677</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>29 171</u> 19 009	<u>29 443</u> 19 009	<u>27 712</u> 19 009
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>20 665</u> 17 812	<u>24 966</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>29 461</u> 19 293	<u>29 733</u> 19 293	<u>28 002</u> 19 293
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 938</u> 18 079	<u>25 262</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>29 757</u> 19 583	<u>30 029</u> 19 583	<u>28 298</u> 19 583
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 314</u> 16 819	<u>24 447</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>28 942</u> 18 784	<u>29 214</u> 18 784	<u>27 483</u> 18 784
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 822</u> 16 986	<u>24 637</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>29 132</u> 18 970	<u>29 403</u> 18 970	<u>27 673</u> 18 970
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>19 996</u> 17 156	<u>24 831</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>29 325</u> 19 160	<u>29 597</u> 19 160	<u>27 866</u> 19 160
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 258</u> 17 413	<u>25 124</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>29 618</u> 19 447	<u>29 890</u> 19 447	<u>28 159</u> 19 447
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 525</u> 17 674	<u>25 422</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>29 917</u> 19 740	<u>30 189</u> 19 740	<u>28 458</u> 19 740

					-	-	-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 904</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>37 418</u> 19 102	<u>28 787</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102	<u>37 991</u> 19 102
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 196</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>37 711</u> 19 389	<u>29 079</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389	<u>38 283</u> 19 389
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 332</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>36 846</u> 18 541	<u>28 215</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541	<u>37 419</u> 18 541
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>37 036</u> 18 727	<u>28 404</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727	<u>37 609</u> 18 727
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 809</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>37 323</u> 19 009	<u>28 691</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009	<u>37 896</u> 19 009
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 099</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>37 613</u> 19 293	<u>28 981</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293	<u>38 186</u> 19 293
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 395</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>37 909</u> 19 583	<u>29 277</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583	<u>38 482</u> 19 583
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 580</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 094</u> 18 784	<u>28 462</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 769</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>37 283</u> 18 970	<u>28 652</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970	<u>37 856</u> 18 970
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 963</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>37 477</u> 19 160	<u>28 845</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 256</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>37 770</u> 19 447	<u>29 139</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447	<u>38 343</u> 19 447
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 554</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>38 069</u> 19 740	<u>29 437</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740	<u>38 641</u> 19 740

						-	-	-	-	-	-
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 795</u> 17 940	<u>25 723</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>30 218</u> 20 035	<u>30 489</u> 20 035	<u>28 759</u> 20 035
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>19 996</u> 17 156	<u>24 831</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>29 325</u> 19 160	<u>29 597</u> 19 160	<u>27 866</u> 19 160
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 171</u> 17 327	<u>25 027</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>29 522</u> 19 352	<u>29 793</u> 19 352	<u>28 063</u> 19 352
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 436</u> 17 587	<u>25 323</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>29 817</u> 19 642	<u>30 089</u> 19 642	<u>28 358</u> 19 642
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 705</u> 17 851	<u>25 622</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>30 117</u> 19 936	<u>30 389</u> 19 936	<u>28 658</u> 19 936
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 978</u> 18 118	<u>25 928</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>30 423</u> 20 236	<u>30 695</u> 20 236	<u>28 964</u> 20 236
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 171</u> 17 327	<u>25 027</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>29 522</u> 19 352	<u>29 793</u> 19 352	<u>28 063</u> 19 352
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 348</u> 17 501	<u>25 223</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>29 718</u> 19 545	<u>29 990</u> 19 545	<u>28 259</u> 19 545
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 615</u> 17 763	<u>25 523</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>30 018</u> 19 839	<u>30 289</u> 19 839	<u>28 558</u> 19 839
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 887</u> 18 030	<u>25 826</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>30 321</u> 20 136	<u>30 593</u> 20 136	<u>28 862</u> 20 136
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 164</u> 18 301	<u>26 135</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>30 630</u> 20 439	<u>30 901</u> 20 439	<u>29 171</u> 20 439
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 348</u> 17 501	<u>25 223</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>29 718</u> 19 545	<u>29 990</u> 19 545	<u>28 259</u> 19 545
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 526</u> 17 675	<u>25 424</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>29 918</u> 19 741	<u>30 190</u> 19 741	<u>28 459</u> 19 741

					-	-	-	-	-	-
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 855</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>38 370</u> 20 035	<u>29 738</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035	<u>38 942</u> 20 035
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 963</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>37 477</u> 19 160	<u>28 845</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160	<u>38 050</u> 19 160
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 159</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>37 673</u> 19 352	<u>29 042</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>37 969</u> 19 642	<u>29 338</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 642
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 755</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>38 269</u> 19 936	<u>29 637</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936	<u>38 842</u> 19 936
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 061</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>38 575</u> 20 236	<u>29 943</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236	<u>39 148</u> 20 236
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 159</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>37 673</u> 19 352	<u>29 042</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352	<u>38 246</u> 19 352
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 356</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>37 870</u> 19 545	<u>29 238</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>38 169</u> 19 839	<u>29 538</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839	<u>38 742</u> 19 839
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 959</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>38 473</u> 20 136	<u>29 841</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136	<u>39 046</u> 20 136
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 267</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>38 781</u> 20 439	<u>30 150</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439	<u>39 354</u> 20 439
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 356</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>37 870</u> 19 545	<u>29 238</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545	<u>38 443</u> 19 545
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 556</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 070</u> 19 741	<u>29 438</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741

						-	-	-	-	-	-
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 796</u> 17 941	<u>25 726</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>30 220</u> 20 037	<u>30 492</u> 20 037	<u>28 761</u> 20 037
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 071</u> 18 210	<u>26 032</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>30 526</u> 20 337	<u>30 798</u> 20 337	<u>29 067</u> 20 337
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 349</u> 18 483	<u>26 343</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>30 838</u> 20 642	<u>31 109</u> 20 642	<u>29 379</u> 20 642
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 229</u> 16 736	<u>22 358</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>26 853</u> 16 736	<u>27 125</u> 16 736	<u>25 394</u> 16 736
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 737</u> 16 902	<u>22 529</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>27 024</u> 16 904	<u>27 296</u> 16 904	<u>25 565</u> 16 904
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>19 910</u> 17 072	<u>22 701</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>27 196</u> 17 072	<u>27 468</u> 17 072	<u>25 737</u> 17 072
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 171</u> 17 328	<u>22 963</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>27 457</u> 17 328	<u>27 729</u> 17 328	<u>25 998</u> 17 328
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 436</u> 17 587	<u>23 227</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>27 722</u> 17 588	<u>27 994</u> 17 588	<u>26 263</u> 17 588
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 705</u> 17 851	<u>23 497</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>27 991</u> 17 852	<u>28 263</u> 17 852	<u>26 532</u> 17 852
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>19 910</u> 17 072	<u>22 701</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>27 196</u> 17 072	<u>27 468</u> 17 072	<u>25 737</u> 17 072
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 084</u> 17 242	<u>22 876</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>27 370</u> 17 243	<u>27 642</u> 17 243	<u>25 911</u> 17 243
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 347</u> 17 500	<u>23 139</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>27 634</u> 17 501	<u>27 905</u> 17 501	<u>26 175</u> 17 501

					-	-	-	-	-	-
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 858</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 372</u> 20 037	<u>29 740</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 164</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>38 678</u> 20 337	<u>30 047</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337	<u>39 251</u> 20 337
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 475</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>38 989</u> 20 642	<u>30 358</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642	<u>39 562</u> 20 642
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 491</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>35 005</u> 16 736	<u>26 373</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736	<u>35 578</u> 16 736
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 661</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>35 176</u> 16 904	<u>26 544</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904	<u>35 748</u> 16 904
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 834</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 348</u> 17 072	<u>26 716</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 095</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>35 609</u> 17 328	<u>26 977</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328	<u>36 182</u> 17 328
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 360</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>35 874</u> 17 588	<u>27 242</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588	<u>36 447</u> 17 588
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 629</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>36 143</u> 17 852	<u>27 511</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852	<u>36 716</u> 17 852
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 834</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 348</u> 17 072	<u>26 716</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072	<u>35 920</u> 17 072
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 008</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>35 522</u> 17 243	<u>26 890</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 271</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>35 785</u> 17 501	<u>27 154</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501	<u>36 358</u> 17 501

						-	-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 615</u> 17 763	<u>23 407</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>27 902</u> 17 764	<u>28 173</u> 17 764	<u>26 443</u> 17 764
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 888</u> 18 030	<u>23 679</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>28 173</u> 18 030	<u>28 445</u> 18 030	<u>26 714</u> 18 030
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 084</u> 17 242	<u>22 876</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>27 370</u> 17 243	<u>27 642</u> 17 243	<u>25 911</u> 17 243
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 260</u> 17 415	<u>23 052</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>27 547</u> 17 416	<u>27 818</u> 17 416	<u>26 087</u> 17 416
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 527</u> 17 676	<u>23 318</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>27 812</u> 17 677	<u>28 084</u> 17 677	<u>26 353</u> 17 677
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 797</u> 17 941	<u>23 588</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>28 083</u> 17 942	<u>28 354</u> 17 942	<u>26 624</u> 17 942
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 071</u> 18 210	<u>23 863</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>28 357</u> 18 211	<u>28 629</u> 18 211	<u>26 898</u> 18 211
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 260</u> 17 415	<u>23 052</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>27 547</u> 17 416	<u>27 818</u> 17 416	<u>26 087</u> 17 416
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 437</u> 17 588	<u>23 230</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>27 724</u> 17 590	<u>27 996</u> 17 590	<u>26 265</u> 17 590
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 706</u> 17 852	<u>23 499</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>27 993</u> 17 854	<u>28 265</u> 17 854	<u>26 534</u> 17 854
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>20 979</u> 18 120	<u>23 771</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>28 266</u> 18 121	<u>28 538</u> 18 121	<u>26 807</u> 18 121
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 257</u> 18 392	<u>24 048</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>28 543</u> 18 393	<u>28 815</u> 18 393	<u>27 084</u> 18 393
212-101-0600	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 539</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>36 054</u> 17 764	<u>27 422</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764	<u>36 626</u> 17 764
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 811</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>36 325</u> 18 030	<u>27 693</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030	<u>36 898</u> 18 030
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 008</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>35 522</u> 17 243	<u>26 890</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243	<u>36 095</u> 17 243
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 184</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>35 698</u> 17 416	<u>27 067</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 450</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>35 964</u> 17 677	<u>27 333</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677	<u>36 537</u> 17 677
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 720</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>36 234</u> 17 942	<u>27 603</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942	<u>36 807</u> 17 942
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 995</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>36 509</u> 18 211	<u>27 878</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211	<u>37 082</u> 18 211
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 184</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>35 698</u> 17 416	<u>27 067</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416	<u>36 271</u> 17 416
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 362</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>35 876</u> 17 590	<u>27 244</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590	<u>36 449</u> 17 590
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 631</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>36 145</u> 17 854	<u>27 513</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854	<u>36 718</u> 17 854
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 903</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>36 418</u> 18 121	<u>27 786</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121	<u>36 990</u> 18 121
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>36 695</u> 18 393	<u>28 063</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393	<u>37 267</u> 18 393
212-101-0600	7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 405</u> 18 870	<u>25 126</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>29 621</u> 19 449	<u>29 892</u> 19 449	<u>28 162</u> 19 449
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 937</u> 19 059	<u>25 324</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 090</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 131</u> 19 249	<u>25 525</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>30 019</u> 19 840	<u>30 291</u> 19 840	<u>28 560</u> 19 840
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 425</u> 19 537	<u>25 828</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>30 323</u> 20 138	<u>30 595</u> 20 138	<u>28 864</u> 20 138
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 724</u> 19 830	<u>26 136</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>30 631</u> 20 440	<u>30 902</u> 20 440	<u>29 172</u> 20 440
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 028</u> 20 129	<u>26 450</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>30 944</u> 20 747	<u>31 216</u> 20 747	<u>29 485</u> 20 747
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 131</u> 19 249	<u>25 525</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>30 019</u> 19 840	<u>30 291</u> 19 840	<u>28 560</u> 19 840
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 327</u> 19 442	<u>25 728</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>30 222</u> 20 039	<u>30 494</u> 20 039	<u>28 763</u> 20 039
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 625</u> 19 733	<u>26 034</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>30 528</u> 20 339	<u>30 800</u> 20 339	<u>29 069</u> 20 339
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 926</u> 20 028	<u>26 345</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>30 840</u> 20 644	<u>31 111</u> 20 644	<u>29 381</u> 20 644
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 233</u> 20 329	<u>26 661</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>31 156</u> 20 954	<u>31 427</u> 20 954	<u>29 697</u> 20 954
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 327</u> 19 442	<u>25 728</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>30 222</u> 20 039	<u>30 494</u> 20 039	<u>28 763</u> 20 039
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 525</u> 19 635	<u>25 932</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>30 426</u> 20 239	<u>30 698</u> 20 239	<u>28 967</u> 20 239

					-	-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 258</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>37 772</u> 19 449	<u>29 141</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 456</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>37 970</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644	<u>38 543</u> 19 644
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 657</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 171</u> 19 840	<u>29 539</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>29 961</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>38 475</u> 20 138	<u>29 843</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 268</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>38 782</u> 20 440	<u>30 151</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440	<u>39 355</u> 20 440
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 582</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>39 096</u> 20 747	<u>30 464</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747	<u>39 669</u> 20 747
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 657</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 171</u> 19 840	<u>29 539</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 374</u> 20 039	<u>29 742</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>38 680</u> 20 339	<u>30 049</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 477</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>38 991</u> 20 644	<u>30 360</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 793</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>39 307</u> 20 954	<u>30 676</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954	<u>39 880</u> 20 954
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 860</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 374</u> 20 039	<u>29 742</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 064</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>38 578</u> 20 239	<u>29 947</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239

						-	-	-	-	-	-
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 826</u> 19 930	<u>26 242</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>30 736</u> 20 543	<u>31 008</u> 20 543	<u>29 277</u> 20 543
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 130</u> 20 229	<u>26 555</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>31 050</u> 20 851	<u>31 322</u> 20 851	<u>29 591</u> 20 851
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 441</u> 20 533	<u>26 875</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>31 370</u> 21 164	<u>31 641</u> 21 164	<u>29 910</u> 21 164
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 525</u> 19 635	<u>25 932</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>30 426</u> 20 239	<u>30 698</u> 20 239	<u>28 967</u> 20 239
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 726</u> 19 832	<u>26 138</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>30 633</u> 20 442	<u>30 905</u> 20 442	<u>29 174</u> 20 442
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 029</u> 20 130	<u>26 451</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>30 945</u> 20 748	<u>31 217</u> 20 748	<u>29 486</u> 20 748
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 432	<u>26 768</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>31 263</u> 21 059	<u>31 534</u> 21 059	<u>29 804</u> 21 059
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 650</u> 20 738	<u>27 090</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>31 585</u> 21 375	<u>31 856</u> 21 375	<u>30 126</u> 21 375
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 421	<u>26 757</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>31 252</u> 21 048	<u>31 523</u> 21 048	<u>29 793</u> 21 048
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 625	<u>26 972</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>31 467</u> 21 259	<u>31 738</u> 21 259	<u>30 008</u> 21 259
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 851</u> 20 935	<u>27 297</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>31 791</u> 21 577	<u>32 063</u> 21 577	<u>30 332</u> 21 577
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 249	<u>27 627</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>32 122</u> 21 902	<u>32 394</u> 21 902	<u>30 663</u> 21 902
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 496</u> 21 568	<u>27 963</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>32 457</u> 22 230	<u>32 729</u> 22 230	<u>30 998</u> 22 230

					-	-	-	-	-	-
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 374</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>38 888</u> 20 543	<u>30 256</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543	<u>39 461</u> 20 543
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>39 202</u> 20 851	<u>30 570</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851	<u>39 775</u> 20 851
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 007</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>39 521</u> 21 164	<u>30 890</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164	<u>40 094</u> 21 164
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 064</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>38 578</u> 20 239	<u>29 947</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 271</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>38 785</u> 20 442	<u>30 153</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442	<u>39 358</u> 20 442
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>39 097</u> 20 748	<u>30 466</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 900</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>39 414</u> 21 059	<u>30 783</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059	<u>39 987</u> 21 059
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 222</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>39 736</u> 21 375	<u>31 105</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 889</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>39 403</u> 21 048	<u>30 772</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048	<u>39 976</u> 21 048
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 104</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>39 619</u> 21 259	<u>30 987</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 429</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>39 943</u> 21 577	<u>31 311</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577	<u>40 516</u> 21 577
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 760</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>40 274</u> 21 902	<u>31 642</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902	<u>40 847</u> 21 902
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 095</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>40 609</u> 22 230	<u>31 978</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230	<u>41 182</u> 22 230

						-	-	-	-	-	-
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 224</u> 20 653	<u>26 354</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>30 848</u> 20 653	<u>31 120</u> 20 653	<u>29 389</u> 20 653
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 773</u> 20 859	<u>26 564</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>31 058</u> 20 859	<u>31 330</u> 20 859	<u>29 599</u> 20 859
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 172	<u>26 883</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>31 377</u> 21 172	<u>31 649</u> 21 172	<u>29 918</u> 21 172
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 416</u> 21 489	<u>27 206</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>31 701</u> 21 489	<u>31 973</u> 21 489	<u>30 242</u> 21 489
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 745</u> 21 812	<u>27 536</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>32 031</u> 21 812	<u>32 302</u> 21 812	<u>30 572</u> 21 812
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 773</u> 20 859	<u>26 564</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>31 058</u> 20 859	<u>31 330</u> 20 859	<u>29 599</u> 20 859
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 986</u> 21 067	<u>26 777</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>31 271</u> 21 068	<u>31 543</u> 21 068	<u>29 812</u> 21 068
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 308</u> 21 384	<u>27 099</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>31 594</u> 21 384	<u>31 866</u> 21 384	<u>30 135</u> 21 384
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 635</u> 21 704	<u>27 427</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>31 921</u> 21 705	<u>32 193</u> 21 705	<u>30 462</u> 21 705
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 967</u> 22 029	<u>27 759</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>32 253</u> 22 030	<u>32 525</u> 22 030	<u>30 794</u> 22 030
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 986</u> 21 067	<u>26 777</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>31 271</u> 21 068	<u>31 543</u> 21 068	<u>29 812</u> 21 068
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 201</u> 21 278	<u>26 991</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>31 486</u> 21 278	<u>31 757</u> 21 278	<u>30 027</u> 21 278

					-	-	-	-	-	-
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 486</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>39 000</u> 20 653	<u>30 368</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653	<u>39 573</u> 20 653
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 210</u> 20 859	<u>30 578</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 015</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>39 529</u> 21 172	<u>30 897</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172	<u>40 102</u> 21 172
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 339</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>39 853</u> 21 489	<u>31 221</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489	<u>40 426</u> 21 489
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 668</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>40 182</u> 21 812	<u>31 551</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812	<u>40 755</u> 21 812
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 696</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 210</u> 20 859	<u>30 578</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>30 909</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 423</u> 21 068	<u>30 791</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 232</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>39 746</u> 21 384	<u>31 114</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384	<u>40 319</u> 21 384
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 559</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>40 073</u> 21 705	<u>31 441</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705	<u>40 646</u> 21 705
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 891</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>40 405</u> 22 030	<u>31 773</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030	<u>40 978</u> 22 030
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>30 909</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 423</u> 21 068	<u>30 791</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068	<u>39 996</u> 21 068
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 123</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>39 637</u> 21 278	<u>31 006</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278	<u>40 210</u> 21 278

						-	-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 526</u> 21 597	<u>27 317</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>31 812</u> 21 597	<u>32 083</u> 21 597	<u>30 353</u> 21 597
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 857</u> 21 922	<u>27 648</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>32 142</u> 21 922	<u>32 414</u> 21 922	<u>30 683</u> 21 922
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 250	<u>27 982</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>32 477</u> 22 250	<u>32 749</u> 22 250	<u>31 018</u> 22 250
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 845</u> 21 910	<u>27 636</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>32 131</u> 21 910	<u>32 402</u> 21 910	<u>30 672</u> 21 910
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 069</u> 22 129	<u>27 860</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>32 354</u> 22 130	<u>32 626</u> 22 130	<u>30 895</u> 22 130
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 407</u> 22 461	<u>28 198</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>32 692</u> 22 461	<u>32 964</u> 22 461	<u>31 233</u> 22 461
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 751</u> 22 798	<u>28 542</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>33 036</u> 22 798	<u>33 308</u> 22 798	<u>31 577</u> 22 798
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 140	<u>28 890</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>33 385</u> 23 140	<u>33 657</u> 23 140	<u>31 926</u> 23 140
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 946</u> 22 341	<u>28 075</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>32 570</u> 22 341	<u>32 842</u> 22 341	<u>31 111</u> 22 341
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 512</u> 22 563	<u>28 303</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>32 797</u> 22 564	<u>33 069</u> 22 564	<u>31 338</u> 22 564
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 857</u> 22 902	<u>28 648</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>33 142</u> 22 902	<u>33 414</u> 22 902	<u>31 683</u> 22 902
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 208</u> 23 246	<u>28 999</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>33 493</u> 23 246	<u>33 765</u> 23 246	<u>32 034</u> 23 246

					-	-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 449</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>39 963</u> 21 597	<u>31 332</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597	<u>40 536</u> 21 597
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>31 780</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>40 294</u> 21 922	<u>31 663</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922	<u>40 867</u> 21 922
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 115</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>40 629</u> 22 250	<u>31 997</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250	<u>41 202</u> 22 250
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>31 768</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>40 282</u> 21 910	<u>31 651</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910	<u>40 855</u> 21 910
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 992</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>40 506</u> 22 130	<u>31 875</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130	<u>41 079</u> 22 130
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 330</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>40 844</u> 22 461	<u>32 213</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461	<u>41 417</u> 22 461
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 674</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>41 188</u> 22 798	<u>32 556</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798	<u>41 761</u> 22 798
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 023</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>41 537</u> 23 140	<u>32 905</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140	<u>42 110</u> 23 140
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 208</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>40 722</u> 22 341	<u>32 090</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341	<u>41 295</u> 22 341
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 435</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>40 949</u> 22 564	<u>32 317</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 780</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>41 294</u> 22 902	<u>32 662</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902	<u>41 867</u> 22 902
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 131</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>41 645</u> 23 246	<u>33 013</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246	<u>42 218</u> 23 246

						-	-	-	-	-	-
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 563</u> 23 594	<u>29 354</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>33 849</u> 23 595	<u>34 121</u> 23 595	<u>32 390</u> 23 595
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 512</u> 22 563	<u>28 303</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>32 797</u> 22 564	<u>33 069</u> 22 564	<u>31 338</u> 22 564
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 742</u> 22 789	<u>28 533</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>33 028</u> 22 790	<u>33 299</u> 22 790	<u>31 569</u> 22 790
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 091</u> 23 131	<u>28 882</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>33 376</u> 23 131	<u>33 648</u> 23 131	<u>31 917</u> 23 131
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 445</u> 23 479	<u>29 235</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>33 730</u> 23 478	<u>34 001</u> 23 478	<u>32 271</u> 23 478
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 804</u> 23 831	<u>29 595</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>34 089</u> 23 830	<u>34 361</u> 23 830	<u>32 630</u> 23 830
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 742</u> 22 789	<u>28 533</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>33 028</u> 22 790	<u>33 299</u> 22 790	<u>31 569</u> 22 790
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 017	<u>28 766</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>33 260</u> 23 018	<u>33 532</u> 23 018	<u>31 801</u> 23 018
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 327</u> 23 363	<u>29 118</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>33 613</u> 23 363	<u>33 884</u> 23 363	<u>32 154</u> 23 363
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 684</u> 23 712	<u>29 475</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>33 970</u> 23 713	<u>34 241</u> 23 713	<u>32 511</u> 23 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 047</u> 24 069	<u>29 838</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>34 333</u> 24 069	<u>34 605</u> 24 069	<u>32 874</u> 24 069
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 672</u> 23 701	<u>29 463</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>33 957</u> 23 701	<u>34 229</u> 23 701	<u>32 498</u> 23 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 914</u> 23 938	<u>29 704</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>34 199</u> 23 938	<u>34 471</u> 23 938	<u>32 740</u> 23 938

					-	-	-	-	-	-
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 487</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>42 001</u> 23 595	<u>33 369</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595	<u>42 574</u> 23 595
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 435</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>40 949</u> 22 564	<u>32 317</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564	<u>41 522</u> 22 564
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 665</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 179</u> 22 790	<u>32 548</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>41 528</u> 23 131	<u>32 896</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131	<u>42 101</u> 23 131
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>41 881</u> 23 478	<u>33 250</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478	<u>42 454</u> 23 478
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 727</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>42 241</u> 23 830	<u>33 609</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830	<u>42 814</u> 23 830
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 665</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 179</u> 22 790	<u>32 548</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790	<u>41 752</u> 22 790
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>41 412</u> 23 018	<u>32 781</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018	<u>41 985</u> 23 018
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 250</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>41 764</u> 23 363	<u>33 133</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363	<u>42 337</u> 23 363
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 607</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>42 122</u> 23 713	<u>33 490</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713	<u>42 694</u> 23 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 971</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>42 485</u> 24 069	<u>33 853</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069	<u>43 058</u> 24 069
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 595</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>42 109</u> 23 701	<u>33 478</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701	<u>42 682</u> 23 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 836</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>42 351</u> 23 938	<u>33 719</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938	<u>42 923</u> 23 938

						-	-	-	-	-	-
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 280</u> 24 297	<u>30 071</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>34 566</u> 24 297	<u>34 837</u> 24 297	<u>33 107</u> 24 297
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 652</u> 24 662	<u>30 443</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>34 937</u> 24 662	<u>35 209</u> 24 662	<u>33 478</u> 24 662
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 029</u> 25 032	<u>30 819</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>35 314</u> 25 031	<u>35 586</u> 25 031	<u>33 855</u> 25 031
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 919</u> 23 295	<u>29 667</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>34 161</u> 23 901	<u>34 433</u> 23 901	<u>32 702</u> 23 901
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 613</u> 23 643	<u>30 031</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>34 526</u> 24 259	<u>34 798</u> 24 259	<u>33 067</u> 24 259
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104

					-	-	-	-	-	-
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 203</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>42 717</u> 24 297	<u>34 086</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297	<u>43 290</u> 24 297
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 575</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>43 089</u> 24 662	<u>34 458</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662	<u>43 662</u> 24 662
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 952</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>43 466</u> 25 031	<u>34 834</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031	<u>44 039</u> 25 031
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 799</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>42 313</u> 23 901	<u>33 681</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901	<u>42 886</u> 23 901
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 164</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>42 678</u> 24 259	<u>34 046</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259	<u>43 251</u> 24 259
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104

						-	-	-	-	-	-
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 461</u> 23 494	<u>31 349</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>35 843</u> 25 550	<u>36 115</u> 25 550	<u>34 384</u> 25 550
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 820</u> 23 846	<u>31 740</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>36 235</u> 25 934	<u>36 506</u> 25 934	<u>34 776</u> 25 934
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 185</u> 24 204	<u>32 136</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>36 631</u> 26 322	<u>36 903</u> 26 322	<u>35 172</u> 26 322
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 555</u> 24 567	<u>32 539</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>37 033</u> 26 717	<u>37 305</u> 26 717	<u>35 574</u> 26 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 700</u> 23 729	<u>31 609</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>36 104</u> 25 806	<u>36 376</u> 25 806	<u>34 645</u> 25 806
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 063</u> 24 085	<u>32 004</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>36 499</u> 26 193	<u>36 771</u> 26 193	<u>35 040</u> 26 193
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 432</u> 24 446	<u>32 406</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>36 900</u> 26 586	<u>37 172</u> 26 586	<u>35 441</u> 26 586
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 806</u> 24 813	<u>32 811</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>37 306</u> 26 984	<u>37 578</u> 26 984	<u>35 847</u> 26 984
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 669</u> 24 679	<u>32 662</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>37 157</u> 26 838	<u>37 429</u> 26 838	<u>35 698</u> 26 838

					-	-	-	-	-	-
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 481</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>43 995</u> 25 550	<u>35 363</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550	<u>44 568</u> 25 550
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 872</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>44 387</u> 25 934	<u>35 755</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934	<u>44 959</u> 25 934
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 269</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>44 783</u> 26 322	<u>36 151</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322	<u>45 356</u> 26 322
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 671</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>45 185</u> 26 717	<u>36 554</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717	<u>45 758</u> 26 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 742</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>44 256</u> 25 806	<u>35 624</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806	<u>44 829</u> 25 806
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>36 137</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>44 651</u> 26 193	<u>36 019</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193	<u>45 224</u> 26 193
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 538</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>45 052</u> 26 586	<u>36 420</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586	<u>45 625</u> 26 586
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 944</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>45 458</u> 26 984	<u>36 826</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984	<u>46 031</u> 26 984
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 795</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>45 309</u> 26 838	<u>36 677</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838	<u>45 882</u> 26 838

						-	-	-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 046</u> 25 048	<u>33 073</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>37 568</u> 27 241	<u>37 840</u> 27 241	<u>36 109</u> 27 241
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 429</u> 25 424	<u>33 490</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>37 985</u> 27 649	<u>38 256</u> 27 649	<u>36 526</u> 27 649
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 819</u> 25 806	<u>33 913</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>38 408</u> 28 064	<u>38 679</u> 28 064	<u>36 949</u> 28 064
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 632</u> 24 975	<u>31 451</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>35 945</u> 25 650	<u>36 217</u> 25 650	<u>34 486</u> 25 650
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 352</u> 25 348	<u>31 842</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>36 337</u> 26 034	<u>36 608</u> 26 034	<u>34 878</u> 26 034
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 740</u> 25 728	<u>32 239</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>36 734</u> 26 423	<u>37 006</u> 26 423	<u>35 275</u> 26 423
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 133</u> 26 114	<u>32 644</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>37 138</u> 26 820	<u>37 410</u> 26 820	<u>35 679</u> 26 820
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 225</u> 25 224	<u>31 711</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>36 206</u> 25 905	<u>36 477</u> 25 905	<u>34 747</u> 25 905
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 611</u> 25 602	<u>32 107</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>36 602</u> 26 294	<u>36 874</u> 26 294	<u>35 143</u> 26 294
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 002</u> 25 985	<u>32 509</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>37 004</u> 26 688	<u>37 276</u> 26 688	<u>35 545</u> 26 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 400</u> 26 375	<u>32 918</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>37 413</u> 27 089	<u>37 685</u> 27 089	<u>35 954</u> 27 089
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 26 232	<u>32 768</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>37 262</u> 26 941	<u>37 534</u> 26 941	<u>35 803</u> 26 941

					-	-	-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>37 205</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>45 720</u> 27 241	<u>37 088</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241	<u>46 292</u> 27 241
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>46 137</u> 27 649	<u>37 505</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649	<u>46 709</u> 27 649
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>38 045</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>46 559</u> 28 064	<u>37 928</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064	<u>47 132</u> 28 064
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 583</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>44 097</u> 25 650	<u>35 465</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650	<u>44 670</u> 25 650
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 974</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>44 488</u> 26 034	<u>35 857</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034	<u>45 061</u> 26 034
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>44 886</u> 26 423	<u>36 254</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423	<u>45 459</u> 26 423
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 776</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>45 290</u> 26 820	<u>36 659</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820	<u>45 863</u> 26 820
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 843</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>44 357</u> 25 905	<u>35 726</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905	<u>44 930</u> 25 905
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 240</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>44 754</u> 26 294	<u>36 122</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294	<u>45 327</u> 26 294
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>45 156</u> 26 688	<u>36 524</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688	<u>45 729</u> 26 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 051</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 565</u> 27 089	<u>36 933</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089	<u>46 138</u> 27 089
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 900</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>45 414</u> 26 941	<u>36 783</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941	<u>45 987</u> 26 941

						-	-	-	-	-	-
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 655</u> 26 625	<u>33 180</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>37 675</u> 27 346	<u>37 947</u> 27 346	<u>36 216</u> 27 346
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 063</u> 27 025	<u>33 599</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>38 093</u> 27 756	<u>38 365</u> 27 756	<u>36 634</u> 27 756
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 431	<u>34 023</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>38 517</u> 28 171	<u>38 789</u> 28 171	<u>37 058</u> 28 171
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 140</u> 30 375	<u>36 270</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>40 765</u> 30 375	<u>41 036</u> 30 375	<u>39 306</u> 30 375
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 943</u> 30 829	<u>36 734</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>41 228</u> 30 830	<u>41 500</u> 30 830	<u>39 769</u> 30 830
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 414</u> 31 291	<u>37 206</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>41 701</u> 31 293	<u>41 972</u> 31 293	<u>40 242</u> 31 293
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 893</u> 31 761	<u>37 685</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>42 179</u> 31 762	<u>42 451</u> 31 762	<u>40 720</u> 31 762
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 787</u> 30 676	<u>36 579</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>41 073</u> 30 677	<u>41 345</u> 30 677	<u>39 614</u> 30 677
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 137	<u>37 048</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>41 543</u> 31 138	<u>41 815</u> 31 138	<u>40 084</u> 31 138
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 733</u> 31 604	<u>37 525</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>42 019</u> 31 605	<u>42 291</u> 31 605	<u>40 560</u> 31 605
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 217</u> 32 078	<u>38 008</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>42 503</u> 32 079	<u>42 775</u> 32 079	<u>41 044</u> 32 079
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 039</u> 31 904	<u>37 831</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>42 326</u> 31 905	<u>42 597</u> 31 905	<u>40 867</u> 31 905

					-	-	-	-	-	-
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 312</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>45 827</u> 27 346	<u>37 195</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346	<u>46 399</u> 27 346
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 731</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>46 245</u> 27 756	<u>37 613</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756	<u>46 818</u> 27 756
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 155</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>46 669</u> 28 171	<u>38 037</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171	<u>47 242</u> 28 171
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 402</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>48 917</u> 30 375	<u>40 285</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375	<u>49 489</u> 30 375
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 380</u> 30 830	<u>40 749</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 953</u> 30 830
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 338</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>49 853</u> 31 293	<u>41 221</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293	<u>50 425</u> 31 293
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 817</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 331</u> 31 762	<u>41 700</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 904</u> 31 762
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 711</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>49 225</u> 30 677	<u>40 593</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677	<u>49 798</u> 30 677
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 181</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>49 695</u> 31 138	<u>41 063</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138	<u>50 268</u> 31 138
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 657</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>50 171</u> 31 605	<u>41 539</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605	<u>50 744</u> 31 605
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 141</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>50 655</u> 32 079	<u>42 023</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079	<u>51 228</u> 32 079
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 963</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>50 478</u> 31 905	<u>41 846</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905	<u>51 050</u> 31 905

						-	-	-	-	-	-
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 527</u> 32 383	<u>38 319</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>42 813</u> 32 384	<u>43 085</u> 32 384	<u>41 354</u> 32 384
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 022</u> 32 868	<u>38 814</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>43 309</u> 32 869	<u>43 581</u> 32 869	<u>41 850</u> 32 869
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 525</u> 33 361	<u>39 317</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>43 812</u> 33 362	<u>44 084</u> 33 362	<u>42 353</u> 33 362
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 266</u> 29 186	<u>35 830</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>40 325</u> 29 944	<u>40 596</u> 29 944	<u>38 866</u> 29 944
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 713</u> 29 624	<u>36 288</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>40 783</u> 30 393	<u>41 055</u> 30 393	<u>39 324</u> 30 393
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 166</u> 30 068	<u>36 754</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>41 248</u> 30 849	<u>41 520</u> 30 849	<u>39 789</u> 30 849
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 627</u> 30 519	<u>37 225</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>41 720</u> 31 311	<u>41 991</u> 31 311	<u>40 261</u> 31 311
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 563</u> 29 477	<u>36 136</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>40 630</u> 30 243	<u>40 902</u> 30 243	<u>39 171</u> 30 243
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 015</u> 29 920	<u>36 599</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>41 093</u> 30 697	<u>41 365</u> 30 697	<u>39 634</u> 30 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 472</u> 30 368	<u>37 068</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>41 562</u> 31 157	<u>41 834</u> 31 157	<u>40 103</u> 31 157
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 938</u> 30 824	<u>37 545</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>42 040</u> 31 625	<u>42 311</u> 31 625	<u>40 581</u> 31 625
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 767</u> 30 657	<u>37 369</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>41 864</u> 31 453	<u>42 136</u> 31 453	<u>40 405</u> 31 453

					-	-	-	-	-	-
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 451</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>50 965</u> 32 384	<u>42 334</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384	<u>51 538</u> 32 384
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>51 461</u> 32 869	<u>42 829</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869	<u>52 033</u> 32 869
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 450</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>51 964</u> 33 362	<u>43 332</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362	<u>52 537</u> 33 362
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>39 962</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>48 477</u> 29 944	<u>39 845</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944	<u>49 049</u> 29 944
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 421</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>48 935</u> 30 393	<u>40 303</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393	<u>49 508</u> 30 393
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 886</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>49 400</u> 30 849	<u>40 768</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849	<u>49 973</u> 30 849
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 357</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>49 871</u> 31 311	<u>41 240</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311	<u>50 444</u> 31 311
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 268</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>48 782</u> 30 243	<u>40 150</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243	<u>49 355</u> 30 243
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 731</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>49 245</u> 30 697	<u>40 613</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697	<u>49 818</u> 30 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 200</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>49 714</u> 31 157	<u>41 082</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157	<u>50 287</u> 31 157
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 677</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>50 191</u> 31 625	<u>41 560</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625	<u>50 764</u> 31 625
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 502</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>50 016</u> 31 453	<u>41 384</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453	<u>50 589</u> 31 453

						-	-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 236</u> 31 117	<u>37 850</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>42 345</u> 31 924	<u>42 617</u> 31 924	<u>40 886</u> 31 924
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 712</u> 31 583	<u>38 339</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>42 833</u> 32 403	<u>43 105</u> 32 403	<u>41 374</u> 32 403
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 32 057	<u>38 834</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>43 329</u> 32 889	<u>43 601</u> 32 889	<u>41 870</u> 32 889
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 403</u> 33 241	<u>40 412</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>44 907</u> 34 436	<u>45 179</u> 34 436	<u>43 448</u> 34 436
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 912</u> 33 740	<u>40 939</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>45 434</u> 34 953	<u>45 706</u> 34 953	<u>43 975</u> 34 953
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 428</u> 34 246	<u>41 474</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>45 968</u> 35 477	<u>46 240</u> 35 477	<u>44 509</u> 35 477
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 952</u> 34 760	<u>42 017</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>46 511</u> 36 009	<u>46 783</u> 36 009	<u>45 052</u> 36 009
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 741</u> 33 573	<u>40 764</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>45 258</u> 34 780	<u>45 530</u> 34 780	<u>43 799</u> 34 780
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 255</u> 34 077	<u>41 296</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>45 790</u> 35 302	<u>46 062</u> 35 302	<u>44 331</u> 35 302
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 777</u> 34 588	<u>41 836</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>46 331</u> 35 832	<u>46 602</u> 35 832	<u>44 872</u> 35 832
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 306</u> 35 107	<u>42 384</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>46 879</u> 36 369	<u>47 150</u> 36 369	<u>45 420</u> 36 369
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 112</u> 34 917	<u>42 183</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>46 677</u> 36 172	<u>46 949</u> 36 172	<u>45 218</u> 36 172

					-	-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>50 497</u> 31 924	<u>41 865</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924	<u>51 070</u> 31 924
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 471</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>50 985</u> 32 403	<u>42 354</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403	<u>51 558</u> 32 403
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 967</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>51 481</u> 32 889	<u>42 849</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889	<u>52 054</u> 32 889
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 545</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>53 059</u> 34 436	<u>44 427</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436	<u>53 631</u> 34 436
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>53 586</u> 34 953	<u>44 954</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953	<u>54 159</u> 34 953
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 606</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>54 120</u> 35 477	<u>45 489</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477	<u>54 693</u> 35 477
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 149</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>54 663</u> 36 009	<u>46 032</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009	<u>55 236</u> 36 009
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 896</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>53 410</u> 34 780	<u>44 778</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780	<u>53 983</u> 34 780
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 428</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>53 942</u> 35 302	<u>45 310</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302	<u>54 515</u> 35 302
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 968</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>54 483</u> 35 832	<u>45 851</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832	<u>55 055</u> 35 832
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>46 516</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>55 030</u> 36 369	<u>46 399</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369	<u>55 603</u> 36 369
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>46 315</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>54 829</u> 36 172	<u>46 198</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172	<u>55 402</u> 36 172

						-	-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 645</u> 35 440	<u>42 735</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>47 230</u> 36 713	<u>47 502</u> 36 713	<u>45 771</u> 36 713
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 188</u> 35 972	<u>43 298</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>47 792</u> 37 265	<u>48 064</u> 37 265	<u>46 333</u> 37 265
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 739</u> 36 511	<u>43 867</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>48 362</u> 37 823	<u>48 634</u> 37 823	<u>46 903</u> 37 823
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 037</u> 16 216	<u>23 158</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>27 652</u> 17 520	<u>27 924</u> 17 520	<u>26 193</u> 17 520
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 147</u> 16 324	<u>23 507</u> 17 862	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>27 652</u> 17 520	<u>27 924</u> 17 520	<u>26 193</u> 17 520
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 824</u> 16 987	<u>23 726</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>28 221</u> 18 077	<u>28 492</u> 18 077	<u>26 762</u> 18 077
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>19 996</u> 17 156	<u>23 910</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>28 405</u> 18 258	<u>28 677</u> 18 258	<u>26 946</u> 18 258
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 172</u> 17 328	<u>24 097</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>28 592</u> 18 441	<u>28 863</u> 18 441	<u>27 133</u> 18 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 438</u> 17 589	<u>24 379</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>28 874</u> 18 717	<u>29 146</u> 18 717	<u>27 415</u> 18 717
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>20 706</u> 17 852	<u>24 665</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>29 160</u> 18 998	<u>29 432</u> 18 998	<u>27 701</u> 18 998

					-	-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 868</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>55 382</u> 36 713	<u>46 750</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713	<u>55 955</u> 36 713
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 430</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>55 944</u> 37 265	<u>47 312</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265	<u>56 517</u> 37 265
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 000</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>56 514</u> 37 823	<u>47 882</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823	<u>57 087</u> 37 823
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 290</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>35 804</u> 17 520	<u>27 173</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 290</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>35 804</u> 17 520	<u>27 173</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520	<u>36 377</u> 17 520
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 858</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 373</u> 18 077	<u>27 741</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 043</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>36 557</u> 18 258	<u>27 925</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 229</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>36 743</u> 18 441	<u>28 112</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 512</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>37 026</u> 18 717	<u>28 394</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717	<u>37 599</u> 18 717
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 798</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>37 312</u> 18 998	<u>28 680</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998	<u>37 885</u> 18 998

						-	-	-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>20 979</u> 18 120	<u>24 956</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>29 451</u> 19 283	<u>29 722</u> 19 283	<u>27 992</u> 19 283
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 172</u> 17 328	<u>24 097</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>28 592</u> 18 441	<u>28 863</u> 18 441	<u>27 133</u> 18 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 349</u> 17 502	<u>24 285</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>28 779</u> 18 625	<u>29 051</u> 18 625	<u>27 320</u> 18 625
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 616</u> 17 764	<u>24 570</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>29 064</u> 18 904	<u>29 336</u> 18 904	<u>27 605</u> 18 904
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>20 888</u> 18 030	<u>24 859</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>29 354</u> 19 188	<u>29 626</u> 19 188	<u>27 895</u> 19 188
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 164</u> 18 301	<u>25 153</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>29 647</u> 19 475	<u>29 919</u> 19 475	<u>28 188</u> 19 475
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 349</u> 17 502	<u>24 285</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>28 779</u> 18 625	<u>29 051</u> 18 625	<u>27 320</u> 18 625
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 527</u> 17 677	<u>24 475</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>28 970</u> 18 811	<u>29 241</u> 18 811	<u>27 511</u> 18 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>20 798</u> 17 942	<u>24 762</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>29 257</u> 19 093	<u>29 529</u> 19 093	<u>27 798</u> 19 093
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 211	<u>25 054</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>29 549</u> 19 379	<u>29 821</u> 19 379	<u>28 090</u> 19 379
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 351</u> 18 484	<u>25 351</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>29 846</u> 19 670	<u>30 118</u> 19 670	<u>28 387</u> 19 670
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 527</u> 17 677	<u>24 475</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>28 970</u> 18 811	<u>29 241</u> 18 811	<u>27 511</u> 18 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>20 707</u> 17 853	<u>24 667</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>29 161</u> 18 999	<u>29 433</u> 18 999	<u>27 702</u> 18 999

					-	-	-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 088</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>37 603</u> 19 283	<u>28 971</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 229</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>36 743</u> 18 441	<u>28 112</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441	<u>37 316</u> 18 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 417</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>36 931</u> 18 625	<u>28 300</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 702</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 216</u> 18 904	<u>28 584</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 991</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>37 506</u> 19 188	<u>28 874</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188	<u>38 078</u> 19 188
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 285</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>37 799</u> 19 475	<u>29 167</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 417</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>36 931</u> 18 625	<u>28 300</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625	<u>37 504</u> 18 625
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 607</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 121</u> 18 811	<u>28 490</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 895</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>37 409</u> 19 093	<u>28 777</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093	<u>37 982</u> 19 093
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 187</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>37 701</u> 19 379	<u>29 069</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379	<u>38 274</u> 19 379
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 483</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>37 998</u> 19 670	<u>29 366</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670	<u>38 570</u> 19 670
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 607</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 121</u> 18 811	<u>28 490</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811	<u>37 694</u> 18 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 799</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>37 313</u> 18 999	<u>28 681</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999	<u>37 886</u> 18 999

						-	-	-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>20 980</u> 18 121	<u>24 957</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>29 452</u> 19 284	<u>29 724</u> 19 284	<u>27 993</u> 19 284
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 258</u> 18 393	<u>25 252</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>29 746</u> 19 573	<u>30 018</u> 19 573	<u>28 287</u> 19 573
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 539</u> 18 668	<u>25 552</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>30 047</u> 19 867	<u>30 319</u> 19 867	<u>28 588</u> 19 867
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 268</u> 17 423	<u>24 165</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>28 659</u> 18 507	<u>28 931</u> 18 507	<u>27 200</u> 18 507
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 446</u> 17 597	<u>24 354</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>28 848</u> 18 692	<u>29 120</u> 18 692	<u>27 389</u> 18 692
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 625</u> 17 773	<u>24 544</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>29 039</u> 18 879	<u>29 310</u> 18 879	<u>27 580</u> 18 879
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 897</u> 18 039	<u>24 833</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>29 327</u> 19 162	<u>29 599</u> 19 162	<u>27 868</u> 19 162
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 174</u> 18 310	<u>25 126</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>29 620</u> 19 449	<u>29 892</u> 19 449	<u>28 161</u> 19 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 454</u> 18 585	<u>25 424</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>29 919</u> 19 741	<u>30 190</u> 19 741	<u>28 460</u> 19 741
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 625</u> 17 773	<u>24 544</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>29 039</u> 18 879	<u>29 310</u> 18 879	<u>27 580</u> 18 879
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 806</u> 17 950	<u>24 737</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>29 231</u> 19 068	<u>29 503</u> 19 068	<u>27 772</u> 19 068
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 081</u> 18 220	<u>25 029</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>29 523</u> 19 354	<u>29 795</u> 19 354	<u>28 064</u> 19 354

					-	-	-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 090</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>37 604</u> 19 284	<u>28 972</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284	<u>38 177</u> 19 284
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 384</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>37 898</u> 19 573	<u>29 267</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573	<u>38 471</u> 19 573
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 685</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>38 199</u> 19 867	<u>29 567</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867	<u>38 772</u> 19 867
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 297</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>36 811</u> 18 507	<u>28 180</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507	<u>37 384</u> 18 507
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 486</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>37 000</u> 18 692	<u>28 369</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692	<u>37 573</u> 18 692
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 676</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 191</u> 18 879	<u>28 559</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 965</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>37 479</u> 19 162	<u>28 847</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162	<u>38 052</u> 19 162
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 258</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>37 772</u> 19 449	<u>29 141</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449	<u>38 345</u> 19 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 556</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 070</u> 19 741	<u>29 439</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 676</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 191</u> 18 879	<u>28 559</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879	<u>37 763</u> 18 879
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 869</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 383</u> 19 068	<u>28 752</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 161</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>37 675</u> 19 354	<u>29 044</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354	<u>38 248</u> 19 354

						-	-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 360</u> 18 493	<u>25 325</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 091</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 644</u> 18 771	<u>25 625</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>30 120</u> 19 939	<u>30 391</u> 19 939	<u>28 661</u> 19 939
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 806</u> 17 950	<u>24 737</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>29 231</u> 19 068	<u>29 503</u> 19 068	<u>27 772</u> 19 068
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 989</u> 18 130	<u>24 931</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>29 425</u> 19 258	<u>29 697</u> 19 258	<u>27 966</u> 19 258
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 267</u> 18 402	<u>25 226</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>29 721</u> 19 548	<u>29 993</u> 19 548	<u>28 262</u> 19 548
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 549</u> 18 679	<u>25 525</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>30 019</u> 19 840	<u>30 291</u> 19 840	<u>28 560</u> 19 840
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 835</u> 18 959	<u>25 829</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>30 323</u> 20 138	<u>30 595</u> 20 138	<u>28 864</u> 20 138
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 989</u> 18 130	<u>24 931</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>29 425</u> 19 258	<u>29 697</u> 19 258	<u>27 966</u> 19 258
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 175</u> 18 312	<u>25 128</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>29 623</u> 19 452	<u>29 895</u> 19 452	<u>28 164</u> 19 452
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 455</u> 18 586	<u>25 425</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>29 920</u> 19 743	<u>30 191</u> 19 743	<u>28 461</u> 19 743
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 739</u> 18 865	<u>25 727</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>30 221</u> 20 038	<u>30 493</u> 20 038	<u>28 762</u> 20 038
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 148	<u>26 034</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>30 528</u> 20 339	<u>30 800</u> 20 339	<u>29 069</u> 20 339
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>37 971</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 757</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 272</u> 19 939	<u>29 640</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 869</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 383</u> 19 068	<u>28 752</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068	<u>37 956</u> 19 068
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 063</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>37 577</u> 19 258	<u>28 945</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 359</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>37 873</u> 19 548	<u>29 241</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548	<u>38 446</u> 19 548
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 657</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 171</u> 19 840	<u>29 539</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840	<u>38 744</u> 19 840
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 961</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>38 475</u> 20 138	<u>29 843</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 063</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>37 577</u> 19 258	<u>28 945</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258	<u>38 150</u> 19 258
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 261</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>37 775</u> 19 452	<u>29 143</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452	<u>38 347</u> 19 452
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 557</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>38 072</u> 19 743	<u>29 440</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743	<u>38 644</u> 19 743
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 859</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>38 373</u> 20 038	<u>29 742</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038	<u>38 946</u> 20 038
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>38 680</u> 20 339	<u>30 048</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339	<u>39 253</u> 20 339
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 390</u> 17 543	<u>24 736</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>29 230</u> 19 067	<u>29 502</u> 19 067	<u>27 771</u> 19 067
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 569</u> 17 718	<u>24 930</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>29 424</u> 19 257	<u>29 696</u> 19 257	<u>27 965</u> 19 257
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 750</u> 17 895	<u>25 127</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>29 622</u> 19 450	<u>29 893</u> 19 450	<u>28 163</u> 19 450
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>21 024</u> 18 164	<u>25 424</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>29 919</u> 19 741	<u>30 190</u> 19 741	<u>28 460</u> 19 741
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 302</u> 18 436	<u>25 726</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>30 220</u> 20 037	<u>30 492</u> 20 037	<u>28 761</u> 20 037
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 584</u> 18 713	<u>26 032</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>30 527</u> 20 338	<u>30 799</u> 20 338	<u>29 068</u> 20 338
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 750</u> 17 895	<u>25 127</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>29 622</u> 19 450	<u>29 893</u> 19 450	<u>28 163</u> 19 450
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 933</u> 18 074	<u>25 325</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 091</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 209</u> 18 345	<u>25 625</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>30 120</u> 19 939	<u>30 391</u> 19 939	<u>28 661</u> 19 939
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 489</u> 18 620	<u>25 931</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>30 425</u> 20 238	<u>30 697</u> 20 238	<u>28 966</u> 20 238
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 775</u> 18 900	<u>26 241</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>30 735</u> 20 542	<u>31 007</u> 20 542	<u>29 276</u> 20 542
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 933</u> 18 074	<u>25 325</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>29 819</u> 19 644	<u>30 091</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 117</u> 18 255	<u>25 526</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>30 020</u> 19 841	<u>30 292</u> 19 841	<u>28 561</u> 19 841

					-	-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 868</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 382</u> 19 067	<u>28 750</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 062</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>37 576</u> 19 257	<u>28 944</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 259</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>37 773</u> 19 450	<u>29 142</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 556</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 070</u> 19 741	<u>29 439</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 741
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 858</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 372</u> 20 037	<u>29 740</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037	<u>38 945</u> 20 037
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 165</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>38 679</u> 20 338	<u>30 047</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 259</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>37 773</u> 19 450	<u>29 142</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450	<u>38 346</u> 19 450
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>37 971</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 757</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 272</u> 19 939	<u>29 640</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939	<u>38 844</u> 19 939
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 063</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>38 577</u> 20 238	<u>29 945</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238	<u>39 150</u> 20 238
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 373</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>38 887</u> 20 542	<u>30 255</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>37 971</u> 19 644	<u>29 339</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644	<u>38 544</u> 19 644
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 658</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 172</u> 19 841	<u>29 541</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841

						-	-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 396</u> 18 528	<u>25 829</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>30 323</u> 20 138	<u>30 595</u> 20 138	<u>28 864</u> 20 138
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 679</u> 18 806	<u>26 137</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>30 631</u> 20 440	<u>30 903</u> 20 440	<u>29 172</u> 20 440
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 967</u> 19 089	<u>26 449</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>30 944</u> 20 747	<u>31 215</u> 20 747	<u>29 485</u> 20 747
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 117</u> 18 255	<u>25 526</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>30 020</u> 19 841	<u>30 292</u> 19 841	<u>28 561</u> 19 841
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 303</u> 18 437	<u>25 728</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>30 223</u> 20 040	<u>30 494</u> 20 040	<u>28 764</u> 20 040
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 585</u> 18 714	<u>26 035</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>30 529</u> 20 340	<u>30 801</u> 20 340	<u>29 070</u> 20 340
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 872</u> 18 995	<u>26 345</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>30 840</u> 20 644	<u>31 111</u> 20 644	<u>29 381</u> 20 644
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 162</u> 19 279	<u>26 661</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>31 156</u> 20 955	<u>31 428</u> 20 955	<u>29 697</u> 20 955
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 748</u> 18 874	<u>26 057</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>30 551</u> 20 362	<u>30 823</u> 20 362	<u>29 092</u> 20 362
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 941</u> 19 063	<u>26 264</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>30 758</u> 20 565	<u>31 030</u> 20 565	<u>29 299</u> 20 565
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 135</u> 19 253	<u>26 473</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>30 968</u> 20 770	<u>31 240</u> 20 770	<u>29 509</u> 20 770
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 430</u> 19 543	<u>26 792</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>31 287</u> 21 083	<u>31 558</u> 21 083	<u>29 828</u> 21 083

					-	-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 961</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>38 475</u> 20 138	<u>29 843</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138	<u>39 048</u> 20 138
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 269</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>38 783</u> 20 440	<u>30 151</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440	<u>39 356</u> 20 440
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 581</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>39 096</u> 20 747	<u>30 464</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747	<u>39 668</u> 20 747
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 658</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 172</u> 19 841	<u>29 541</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841	<u>38 745</u> 19 841
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>38 375</u> 20 040	<u>29 743</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040	<u>38 947</u> 20 040
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 167</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>38 681</u> 20 340	<u>30 049</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340	<u>39 254</u> 20 340
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 477</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>38 991</u> 20 644	<u>30 360</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644	<u>39 564</u> 20 644
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 794</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>39 308</u> 20 955	<u>30 676</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955	<u>39 880</u> 20 955
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 189</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>38 703</u> 20 362	<u>30 071</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362	<u>39 276</u> 20 362
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 396</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>38 910</u> 20 565	<u>30 279</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565	<u>39 483</u> 20 565
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 606</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 120</u> 20 770	<u>30 488</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 924</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>39 439</u> 21 083	<u>30 807</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083	<u>40 011</u> 21 083

						-	-	-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 729</u> 19 835	<u>27 115</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>31 609</u> 21 399	<u>31 881</u> 21 399	<u>30 150</u> 21 399
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 033</u> 20 133	<u>27 442</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>31 936</u> 21 720	<u>32 208</u> 21 720	<u>30 477</u> 21 720
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 135</u> 19 253	<u>26 473</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>30 968</u> 20 770	<u>31 240</u> 20 770	<u>29 509</u> 20 770
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 331</u> 19 445	<u>26 686</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>31 180</u> 20 978	<u>31 452</u> 20 978	<u>29 721</u> 20 978
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 630</u> 19 738	<u>27 007</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>31 501</u> 21 293	<u>31 773</u> 21 293	<u>30 042</u> 21 293
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 931</u> 20 034	<u>27 333</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>31 827</u> 21 613	<u>32 099</u> 21 613	<u>30 368</u> 21 613
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 238</u> 20 334	<u>27 664</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>32 158</u> 21 937	<u>32 430</u> 21 937	<u>30 699</u> 21 937
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 331</u> 19 445	<u>26 686</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>31 180</u> 20 978	<u>31 452</u> 20 978	<u>29 721</u> 20 978
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 641	<u>26 900</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>31 395</u> 21 189	<u>31 666</u> 21 189	<u>29 936</u> 21 189
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 830</u> 19 934	<u>27 224</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>31 718</u> 21 506	<u>31 990</u> 21 506	<u>30 259</u> 21 506
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 234	<u>27 553</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>32 048</u> 21 829	<u>32 319</u> 21 829	<u>30 589</u> 21 829
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 445</u> 20 537	<u>27 886</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>32 381</u> 22 156	<u>32 653</u> 22 156	<u>30 922</u> 22 156
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 641	<u>26 900</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>31 395</u> 21 189	<u>31 666</u> 21 189	<u>29 936</u> 21 189

					-	-	-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 247</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>39 761</u> 21 399	<u>31 129</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399	<u>40 334</u> 21 399
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 574</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>40 088</u> 21 720	<u>31 456</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720	<u>40 661</u> 21 720
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 606</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 120</u> 20 770	<u>30 488</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770	<u>39 693</u> 20 770
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 818</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 332</u> 20 978	<u>30 700</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 139</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>39 653</u> 21 293	<u>31 021</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293	<u>40 226</u> 21 293
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 465</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>39 979</u> 21 613	<u>31 347</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613	<u>40 552</u> 21 613
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 796</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>40 310</u> 21 937	<u>31 678</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937	<u>40 883</u> 21 937
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 818</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 332</u> 20 978	<u>30 700</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978	<u>39 905</u> 20 978
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 032</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>39 546</u> 21 189	<u>30 915</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 356</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>39 870</u> 21 506	<u>31 238</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506	<u>40 443</u> 21 506
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>40 200</u> 21 829	<u>31 568</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829	<u>40 772</u> 21 829
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 019</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>40 533</u> 22 156	<u>31 901</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156	<u>41 106</u> 22 156
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 032</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>39 546</u> 21 189	<u>30 915</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189	<u>40 119</u> 21 189

						-	-	-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 837	<u>27 116</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>31 610</u> 21 400	<u>31 882</u> 21 400	<u>30 151</u> 21 400
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 034</u> 20 134	<u>27 443</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>31 937</u> 21 721	<u>32 209</u> 21 721	<u>30 478</u> 21 721
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 341</u> 20 436	<u>27 776</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>32 271</u> 22 048	<u>32 542</u> 22 048	<u>30 812</u> 22 048
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 655</u> 20 743	<u>28 113</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>32 608</u> 22 378	<u>32 879</u> 22 378	<u>31 149</u> 22 378
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 331</u> 20 426	<u>27 764</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>32 259</u> 22 036	<u>32 530</u> 22 036	<u>30 800</u> 22 036
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 540</u> 20 630	<u>27 989</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>32 484</u> 22 257	<u>32 756</u> 22 257	<u>31 025</u> 22 257
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 855</u> 20 939	<u>28 330</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>32 825</u> 22 591	<u>33 096</u> 22 591	<u>31 366</u> 22 591
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 253	<u>28 675</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>33 170</u> 22 929	<u>33 442</u> 22 929	<u>31 711</u> 22 929
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 501</u> 21 573	<u>29 026</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>33 520</u> 23 273	<u>33 792</u> 23 273	<u>32 061</u> 23 273
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 245</u> 20 341	<u>27 810</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>32 305</u> 22 081	<u>32 576</u> 22 081	<u>30 846</u> 22 081
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 452</u> 20 544	<u>28 036</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>32 530</u> 22 302	<u>32 802</u> 22 302	<u>31 071</u> 22 302
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 767</u> 20 853	<u>28 376</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>32 871</u> 22 636	<u>33 142</u> 22 636	<u>31 412</u> 22 636

					-	-	-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 248</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>39 762</u> 21 400	<u>31 130</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400	<u>40 335</u> 21 400
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 575</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>40 089</u> 21 721	<u>31 458</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721	<u>40 662</u> 21 721
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 908</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>40 423</u> 22 048	<u>31 791</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048	<u>40 995</u> 22 048
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 245</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>40 759</u> 22 378	<u>32 128</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378	<u>41 332</u> 22 378
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 896</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>40 410</u> 22 036	<u>31 779</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036	<u>40 983</u> 22 036
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 122</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>40 636</u> 22 257	<u>32 004</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257	<u>41 209</u> 22 257
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 462</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>40 976</u> 22 591	<u>32 345</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591	<u>41 549</u> 22 591
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 808</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 322</u> 22 929	<u>32 690</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 158</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>41 672</u> 23 273	<u>33 040</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 942</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>40 457</u> 22 081	<u>31 825</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 168</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>40 682</u> 22 302	<u>32 050</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 508</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>41 022</u> 22 636	<u>32 391</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636	<u>41 595</u> 22 636

						-	-	-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 086</u> 21 165	<u>28 723</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>33 217</u> 22 975	<u>33 489</u> 22 975	<u>31 758</u> 22 975
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 409</u> 21 483	<u>29 074</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>33 569</u> 23 320	<u>33 840</u> 23 320	<u>32 110</u> 23 320
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 452</u> 20 544	<u>28 036</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>32 530</u> 22 302	<u>32 802</u> 22 302	<u>31 071</u> 22 302
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 662</u> 20 750	<u>28 263</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>32 758</u> 22 525	<u>33 030</u> 22 525	<u>31 299</u> 22 525
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 980</u> 21 061	<u>28 608</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>33 102</u> 22 863	<u>33 374</u> 22 863	<u>31 643</u> 22 863
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 301</u> 21 377	<u>28 958</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>33 452</u> 23 206	<u>33 724</u> 23 206	<u>31 993</u> 23 206
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 628</u> 21 697	<u>29 313</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>33 807</u> 23 554	<u>34 079</u> 23 554	<u>32 348</u> 23 554
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 662</u> 20 750	<u>28 263</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>32 758</u> 22 525	<u>33 030</u> 22 525	<u>31 299</u> 22 525
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 874</u> 20 958	<u>28 492</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>32 987</u> 22 750	<u>33 259</u> 22 750	<u>31 528</u> 22 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 194</u> 21 271	<u>28 840</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>33 335</u> 23 091	<u>33 606</u> 23 091	<u>31 876</u> 23 091
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 520</u> 21 591	<u>29 194</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>33 689</u> 23 438	<u>33 960</u> 23 438	<u>32 230</u> 23 438
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 849</u> 21 914	<u>29 553</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>34 047</u> 23 789	<u>34 319</u> 23 789	<u>32 588</u> 23 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 508</u> 21 580	<u>29 182</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>33 676</u> 23 426	<u>33 948</u> 23 426	<u>32 217</u> 23 426

					-	-	-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 855</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>41 369</u> 22 975	<u>32 737</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975	<u>41 942</u> 22 975
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 206</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>41 720</u> 23 320	<u>33 089</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320	<u>42 293</u> 23 320
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 168</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>40 682</u> 22 302	<u>32 050</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302	<u>41 255</u> 22 302
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 396</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>40 910</u> 22 525	<u>32 278</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 740</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>41 254</u> 22 863	<u>32 622</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863	<u>41 827</u> 22 863
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 090</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>41 604</u> 23 206	<u>32 972</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206	<u>42 177</u> 23 206
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 445</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>41 959</u> 23 554	<u>33 328</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554	<u>42 532</u> 23 554
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 396</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>40 910</u> 22 525	<u>32 278</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525	<u>41 483</u> 22 525
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 625</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>41 139</u> 22 750	<u>32 507</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750	<u>41 712</u> 22 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 972</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>41 487</u> 23 091	<u>32 855</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091	<u>42 059</u> 23 091
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 326</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>41 840</u> 23 438	<u>33 209</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438	<u>42 413</u> 23 438
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 685</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>42 199</u> 23 789	<u>33 568</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789	<u>42 772</u> 23 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 314</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>41 828</u> 23 426	<u>33 197</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426	<u>42 401</u> 23 426

						-	-	-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 728</u> 21 795	<u>29 421</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>33 915</u> 23 660	<u>34 187</u> 23 660	<u>32 456</u> 23 660
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 062</u> 22 123	<u>29 783</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>34 278</u> 24 015	<u>34 549</u> 24 015	<u>32 819</u> 24 015
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 400</u> 22 454	<u>30 150</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>34 645</u> 24 375	<u>34 917</u> 24 375	<u>33 186</u> 24 375
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 744</u> 22 792	<u>30 523</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>35 018</u> 24 741	<u>35 290</u> 24 741	<u>33 559</u> 24 741
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 240</u> 21 317	<u>29 080</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>33 575</u> 23 326	<u>33 846</u> 23 326	<u>32 116</u> 23 326
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 458</u> 21 530	<u>29 318</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>33 812</u> 23 559	<u>34 084</u> 23 559	<u>32 353</u> 23 559
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 787</u> 21 853	<u>29 679</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>34 173</u> 23 913	<u>34 445</u> 23 913	<u>32 714</u> 23 913
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 181	<u>30 045</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>34 539</u> 24 272	<u>34 811</u> 24 272	<u>33 080</u> 24 272
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 461</u> 22 514	<u>30 416</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>34 910</u> 24 635	<u>35 182</u> 24 635	<u>33 451</u> 24 635
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 458</u> 21 530	<u>29 318</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>33 812</u> 23 559	<u>34 084</u> 23 559	<u>32 353</u> 23 559
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 677</u> 21 745	<u>29 559</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>34 053</u> 23 795	<u>34 325</u> 23 795	<u>32 594</u> 23 795
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 071	<u>29 922</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>34 417</u> 24 152	<u>34 689</u> 24 152	<u>32 958</u> 24 152

					-	-	-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>42 067</u> 23 660	<u>33 435</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660	<u>42 640</u> 23 660
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 915</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>42 429</u> 24 015	<u>33 798</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015	<u>43 002</u> 24 015
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 282</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>42 797</u> 24 375	<u>34 165</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375	<u>43 369</u> 24 375
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 656</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>43 170</u> 24 741	<u>34 538</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741	<u>43 743</u> 24 741
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 212</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>41 727</u> 23 326	<u>33 095</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326	<u>42 299</u> 23 326
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>41 964</u> 23 559	<u>33 332</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 811</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>42 325</u> 23 913	<u>33 694</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913	<u>42 898</u> 23 913
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 177</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>42 691</u> 24 272	<u>34 060</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272	<u>43 264</u> 24 272
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 548</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 062</u> 24 635	<u>34 430</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 635</u> 24 635
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>41 964</u> 23 559	<u>33 332</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559	<u>42 537</u> 23 559
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 691</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 205</u> 23 795	<u>33 574</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 055</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>42 569</u> 24 152	<u>33 937</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152	<u>43 142</u> 24 152

						-	-	-	-	-	-
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 347</u> 22 402	<u>30 292</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>34 787</u> 24 514	<u>35 058</u> 24 514	<u>33 328</u> 24 514
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 690</u> 22 738	<u>30 666</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>35 161</u> 24 881	<u>35 433</u> 24 881	<u>33 702</u> 24 881
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 677</u> 21 745	<u>29 559</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>34 053</u> 23 795	<u>34 325</u> 23 795	<u>32 594</u> 23 795
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 899</u> 21 963	<u>29 801</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>34 296</u> 24 033	<u>34 567</u> 24 033	<u>32 837</u> 24 033
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 235</u> 22 292	<u>30 168</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>34 663</u> 24 393	<u>34 935</u> 24 393	<u>33 204</u> 24 393
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 627	<u>30 542</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>35 036</u> 24 759	<u>35 308</u> 24 759	<u>33 577</u> 24 759
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 922</u> 22 965	<u>30 921</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>35 416</u> 25 131	<u>35 687</u> 25 131	<u>33 957</u> 25 131
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 565</u> 22 615	<u>30 530</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>35 024</u> 24 747	<u>35 296</u> 24 747	<u>33 565</u> 24 747
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 795</u> 22 841	<u>30 782</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>35 276</u> 24 994	<u>35 548</u> 24 994	<u>33 817</u> 24 994
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 144</u> 23 183	<u>31 165</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>35 659</u> 25 370	<u>35 931</u> 25 370	<u>34 200</u> 25 370
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 499</u> 23 531	<u>31 552</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>36 047</u> 25 750	<u>36 319</u> 25 750	<u>34 588</u> 25 750
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 859</u> 23 885	<u>31 946</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>36 441</u> 26 136	<u>36 712</u> 26 136	<u>34 982</u> 26 136
212-101-2300	25, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>42 938</u> 24 514	<u>34 307</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514	<u>43 511</u> 24 514
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 799</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>43 313</u> 24 881	<u>34 681</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881	<u>43 886</u> 24 881
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 691</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 205</u> 23 795	<u>33 574</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795	<u>42 778</u> 23 795
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 933</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>42 448</u> 24 033	<u>33 816</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033	<u>43 020</u> 24 033
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 301</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>42 815</u> 24 393	<u>34 183</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393	<u>43 388</u> 24 393
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 674</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 188</u> 24 759	<u>34 556</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 761</u> 24 759
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 053</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>43 567</u> 25 131	<u>34 936</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131	<u>44 140</u> 25 131
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 662</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>43 176</u> 24 747	<u>34 544</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747	<u>43 749</u> 24 747
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 914</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>43 428</u> 24 994	<u>34 796</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994	<u>44 001</u> 24 994
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 297</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>43 811</u> 25 370	<u>35 179</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370	<u>44 384</u> 25 370
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 685</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>44 199</u> 25 750	<u>35 567</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750	<u>44 772</u> 25 750
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 078</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>44 593</u> 26 136	<u>35 961</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136	<u>45 165</u> 26 136
212-101-2300	25, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 361</u> 23 396	<u>31 390</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>35 885</u> 25 590	<u>36 156</u> 25 590	<u>34 426</u> 25 590
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 719</u> 23 747	<u>31 781</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>36 276</u> 25 974	<u>36 548</u> 25 974	<u>34 817</u> 25 974
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 082</u> 24 103	<u>32 179</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>36 673</u> 26 364	<u>36 945</u> 26 364	<u>35 214</u> 26 364
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 450</u> 24 464	<u>32 582</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>37 077</u> 26 760	<u>37 349</u> 26 760	<u>35 618</u> 26 760
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 23 629	<u>31 651</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>36 145</u> 25 846	<u>36 417</u> 25 846	<u>34 686</u> 25 846
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 961</u> 23 984	<u>32 047</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>36 541</u> 26 234	<u>36 813</u> 26 234	<u>35 082</u> 26 234
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 328</u> 24 344	<u>32 448</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>36 942</u> 26 628	<u>37 214</u> 26 628	<u>35 483</u> 26 628
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 700</u> 24 709	<u>32 855</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>37 350</u> 27 027	<u>37 621</u> 27 027	<u>35 891</u> 27 027
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 563</u> 24 575	<u>32 706</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>37 201</u> 26 881	<u>37 472</u> 26 881	<u>35 742</u> 26 881
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 940</u> 24 944	<u>33 117</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>37 611</u> 27 284	<u>37 883</u> 27 284	<u>36 152</u> 27 284
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 321</u> 25 318	<u>33 534</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>38 028</u> 27 692	<u>38 300</u> 27 692	<u>36 569</u> 27 692
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 708</u> 25 697	<u>33 958</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>38 452</u> 28 108	<u>38 724</u> 28 108	<u>36 993</u> 28 108
212-101-2500	30, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 522</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>44 036</u> 25 590	<u>35 405</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590	<u>44 609</u> 25 590
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 914</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>44 428</u> 25 974	<u>35 796</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974	<u>45 001</u> 25 974
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 311</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>44 825</u> 26 364	<u>36 194</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364	<u>45 398</u> 26 364
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 715</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>45 229</u> 26 760	<u>36 597</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760	<u>45 802</u> 26 760
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 783</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>44 297</u> 25 846	<u>35 665</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846	<u>44 870</u> 25 846
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 179</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>44 693</u> 26 234	<u>36 062</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234	<u>45 266</u> 26 234
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 580</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>45 094</u> 26 628	<u>36 463</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628	<u>45 667</u> 26 628
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 987</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>45 501</u> 27 027	<u>36 870</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027	<u>46 074</u> 27 027
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 838</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>45 352</u> 26 881	<u>36 721</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881	<u>45 925</u> 26 881
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 249</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>45 763</u> 27 284	<u>37 132</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284	<u>46 336</u> 27 284
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>46 180</u> 27 692	<u>37 548</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692	<u>46 753</u> 27 692
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 090</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>46 604</u> 28 108	<u>37 973</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108	<u>47 177</u> 28 108
212-101-2500	30, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 686</u> 25 676	<u>34 020</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>38 514</u> 28 169	<u>38 786</u> 28 169	<u>37 055</u> 28 169
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 079</u> 26 061	<u>34 451</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>38 946</u> 28 592	<u>39 217</u> 28 592	<u>37 487</u> 28 592
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 478</u> 26 452	<u>34 889</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>39 383</u> 29 021	<u>39 655</u> 29 021	<u>37 924</u> 29 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 883</u> 26 849	<u>35 332</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>39 827</u> 29 455	<u>40 098</u> 29 455	<u>38 368</u> 29 455
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 948</u> 25 932	<u>34 307</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>38 801</u> 28 450	<u>39 073</u> 28 450	<u>37 342</u> 28 450
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 345</u> 26 322	<u>34 742</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>39 237</u> 28 877	<u>39 508</u> 28 877	<u>37 778</u> 28 877
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 747</u> 26 716	<u>35 184</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>39 679</u> 29 310	<u>39 951</u> 29 310	<u>38 220</u> 29 310
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 156</u> 27 117	<u>35 633</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>40 127</u> 29 750	<u>40 399</u> 29 750	<u>38 668</u> 29 750
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 006</u> 26 970	<u>35 468</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>39 962</u> 29 588	<u>40 234</u> 29 588	<u>38 503</u> 29 588
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 374	<u>35 920</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>40 414</u> 30 032	<u>40 686</u> 30 032	<u>38 955</u> 30 032
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 838</u> 27 785	<u>36 380</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>40 875</u> 30 483	<u>41 147</u> 30 483	<u>39 416</u> 30 483
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 202	<u>36 847</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>41 342</u> 30 941	<u>41 613</u> 30 941	<u>39 883</u> 30 941
212-101-2600	35, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 152</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>46 666</u> 28 169	<u>38 034</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169	<u>47 239</u> 28 169
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 583</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>47 098</u> 28 592	<u>38 466</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592	<u>47 670</u> 28 592
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 021</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>47 535</u> 29 021	<u>38 903</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021	<u>48 108</u> 29 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 464</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>47 979</u> 29 455	<u>39 347</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455	<u>48 551</u> 29 455
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 439</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>46 953</u> 28 450	<u>38 322</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450	<u>47 526</u> 28 450
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 874</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>47 388</u> 28 877	<u>38 757</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877	<u>47 961</u> 28 877
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 317</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>47 831</u> 29 310	<u>39 199</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310	<u>48 404</u> 29 310
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 765</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>48 279</u> 29 750	<u>39 647</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750	<u>48 852</u> 29 750
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 600</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>48 114</u> 29 588	<u>39 483</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588	<u>48 687</u> 29 588
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 052</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>48 566</u> 30 032	<u>39 935</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032	<u>49 139</u> 30 032
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 513</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>49 027</u> 30 483	<u>40 395</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483	<u>49 600</u> 30 483
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 979</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>49 493</u> 30 941	<u>40 862</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941	<u>50 066</u> 30 941
212-101-2600	35, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 583</u> 28 516	<u>36 006</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>40 500</u> 30 116	<u>40 772</u> 30 116	<u>39 041</u> 30 116
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 020</u> 28 944	<u>36 466</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>40 961</u> 30 567	<u>41 233</u> 30 567	<u>39 502</u> 30 567
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 462</u> 29 378	<u>36 934</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>41 429</u> 31 026	<u>41 701</u> 31 026	<u>39 970</u> 31 026
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 29 818	<u>37 409</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>41 904</u> 31 492	<u>42 176</u> 31 492	<u>40 445</u> 31 492
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 875</u> 28 802	<u>36 313</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>40 807</u> 30 417	<u>41 079</u> 30 417	<u>39 348</u> 30 417
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 315</u> 29 233	<u>36 779</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>41 274</u> 30 874	<u>41 545</u> 30 874	<u>39 815</u> 30 874
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 762</u> 29 671	<u>37 251</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>41 745</u> 31 336	<u>42 017</u> 31 336	<u>40 286</u> 31 336
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 215</u> 30 116	<u>37 730</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>42 225</u> 31 807	<u>42 497</u> 31 807	<u>40 766</u> 31 807
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 050</u> 29 954	<u>37 555</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>42 049</u> 31 634	<u>42 321</u> 31 634	<u>40 590</u> 31 634
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 508</u> 30 403	<u>38 038</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>42 533</u> 32 108	<u>42 805</u> 32 108	<u>41 074</u> 32 108
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 972</u> 30 858	<u>38 529</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>43 024</u> 32 590	<u>43 295</u> 32 590	<u>41 565</u> 32 590
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 445</u> 31 321	<u>39 028</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>43 523</u> 33 079	<u>43 795</u> 33 079	<u>42 064</u> 33 079
212-101-2700	40, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 138</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>48 652</u> 30 116	<u>40 021</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116	<u>49 225</u> 30 116
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 113</u> 30 567	<u>40 481</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567	<u>49 686</u> 30 567
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 066</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>49 581</u> 31 026	<u>40 949</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026	<u>50 153</u> 31 026
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 542</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>50 056</u> 31 492	<u>41 424</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492	<u>50 629</u> 31 492
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 445</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>48 959</u> 30 417	<u>40 327</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417	<u>49 532</u> 30 417
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 911</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>49 426</u> 30 874	<u>40 794</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874	<u>49 998</u> 30 874
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 383</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>49 897</u> 31 336	<u>41 265</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336	<u>50 470</u> 31 336
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 863</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>50 377</u> 31 807	<u>41 745</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807	<u>50 950</u> 31 807
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 687</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>50 201</u> 31 634	<u>41 569</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634	<u>50 774</u> 31 634
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 170</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>50 685</u> 32 108	<u>42 053</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108	<u>51 257</u> 32 108
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 661</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>51 175</u> 32 590	<u>42 544</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590	<u>51 748</u> 32 590
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 161</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>51 675</u> 33 079	<u>43 043</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079	<u>52 248</u> 33 079
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 862</u> 29 769	<u>37 357</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>41 852</u> 31 441	<u>42 123</u> 31 441	<u>40 393</u> 31 441
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 317</u> 30 216	<u>37 838</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>42 333</u> 31 912	<u>42 605</u> 31 912	<u>40 874</u> 31 912
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 780</u> 30 670	<u>38 327</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>42 821</u> 32 391	<u>43 093</u> 32 391	<u>41 362</u> 32 391
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 249</u> 31 129	<u>38 822</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>43 317</u> 32 877	<u>43 589</u> 32 877	<u>41 858</u> 32 877
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 166</u> 30 068	<u>37 678</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>42 173</u> 31 756	<u>42 445</u> 31 756	<u>40 714</u> 31 756
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 626</u> 30 518	<u>38 164</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>42 659</u> 32 232	<u>42 931</u> 32 232	<u>41 200</u> 32 232
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 092</u> 30 976	<u>38 656</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>43 151</u> 32 714	<u>43 423</u> 32 714	<u>41 692</u> 32 714
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 567</u> 31 441	<u>39 158</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>43 653</u> 33 206	<u>43 924</u> 33 206	<u>42 194</u> 33 206
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 393</u> 31 270	<u>38 974</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>43 468</u> 33 026	<u>43 740</u> 33 026	<u>42 009</u> 33 026
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 871</u> 31 739	<u>39 479</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>43 974</u> 33 521	<u>44 245</u> 33 521	<u>42 515</u> 33 521
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 357</u> 32 216	<u>39 992</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>44 486</u> 34 024	<u>44 758</u> 34 024	<u>43 027</u> 34 024
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 849</u> 32 698	<u>40 512</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>45 006</u> 34 533	<u>45 278</u> 34 533	<u>43 547</u> 34 533
212-101-2800	45, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 489</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>50 004</u> 31 441	<u>41 372</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441	<u>50 576</u> 31 441
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 971</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>50 485</u> 31 912	<u>41 853</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912	<u>51 058</u> 31 912
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 459</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>50 973</u> 32 391	<u>42 341</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391	<u>51 546</u> 32 391
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 955</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>51 469</u> 32 877	<u>42 837</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877	<u>52 042</u> 32 877
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 811</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>50 325</u> 31 756	<u>41 693</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756	<u>50 898</u> 31 756
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 297</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>50 811</u> 32 232	<u>42 179</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232	<u>51 383</u> 32 232
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 789</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>51 303</u> 32 714	<u>42 671</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714	<u>51 876</u> 32 714
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 290</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>51 804</u> 33 206	<u>43 173</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206	<u>52 377</u> 33 206
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 106</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>51 620</u> 33 026	<u>42 989</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026	<u>52 193</u> 33 026
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 611</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>52 126</u> 33 521	<u>43 494</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521	<u>52 698</u> 33 521
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 124</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>52 638</u> 34 024	<u>44 006</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024	<u>53 211</u> 34 024
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 644</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>53 158</u> 34 533	<u>44 526</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533	<u>53 731</u> 34 533
212-101-2800	45, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 416</u> 34 235	<u>42 168</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>46 663</u> 36 157	<u>46 935</u> 36 157	<u>45 204</u> 36 157
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 940</u> 34 749	<u>42 721</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>47 215</u> 36 699	<u>47 487</u> 36 699	<u>45 756</u> 36 699
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 472</u> 35 269	<u>43 283</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>47 778</u> 37 251	<u>48 049</u> 37 251	<u>46 319</u> 37 251
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 012</u> 35 799	<u>43 853</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>48 347</u> 37 809	<u>48 619</u> 37 809	<u>46 888</u> 37 809
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 765</u> 34 577	<u>42 537</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>47 031</u> 36 519	<u>47 303</u> 36 519	<u>45 572</u> 36 519
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 294</u> 35 095	<u>43 095</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>47 590</u> 37 066	<u>47 862</u> 37 066	<u>46 131</u> 37 066
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 832</u> 35 623	<u>43 663</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>48 157</u> 37 622	<u>48 429</u> 37 622	<u>46 698</u> 37 622
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 377</u> 36 157	<u>44 238</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>48 733</u> 38 187	<u>49 004</u> 38 187	<u>47 274</u> 38 187
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 176</u> 35 960	<u>44 027</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>48 522</u> 37 980	<u>48 794</u> 37 980	<u>47 063</u> 37 980
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 727</u> 36 500	<u>44 608</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>49 102</u> 38 549	<u>49 374</u> 38 549	<u>47 643</u> 38 549
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 285</u> 37 047	<u>45 198</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>49 692</u> 39 128	<u>49 964</u> 39 128	<u>48 233</u> 39 128
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 851</u> 37 602	<u>45 797</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>50 291</u> 39 715	<u>50 563</u> 39 715	<u>48 832</u> 39 715

					-	-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 301</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>54 815</u> 36 157	<u>46 183</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157	<u>55 387</u> 36 157
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 853</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>55 367</u> 36 699	<u>46 736</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699	<u>55 940</u> 36 699
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 415</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>55 930</u> 37 251	<u>47 298</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251	<u>56 502</u> 37 251
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 985</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>56 499</u> 37 809	<u>47 867</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809	<u>57 072</u> 37 809
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 669</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>55 183</u> 36 519	<u>46 551</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519	<u>55 756</u> 36 519
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 228</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>55 742</u> 37 066	<u>47 110</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066	<u>56 315</u> 37 066
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 795</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>56 309</u> 37 622	<u>47 677</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622	<u>56 882</u> 37 622
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 370</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>56 885</u> 38 187	<u>48 253</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187	<u>57 457</u> 38 187
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 159</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>56 674</u> 37 980	<u>48 042</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980	<u>57 246</u> 37 980
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 740</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>57 254</u> 38 549	<u>48 622</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549	<u>57 827</u> 38 549
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 330</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>57 844</u> 39 128	<u>49 213</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128	<u>58 417</u> 39 128
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 929</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>58 443</u> 39 715	<u>49 811</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715	<u>59 016</u> 39 715

212-102.

						-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 211</u> 16 386	<u>21 749</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>26 244</u> 16 139	<u>26 516</u> 16 139	<u>24 785</u> 16 139
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 412</u> 16 583	<u>21 947</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>26 442</u> 16 333	<u>26 714</u> 16 333	<u>24 983</u> 16 333
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>22 902</u> 19 357	<u>24 257</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>28 752</u> 18 597	<u>29 023</u> 18 597	<u>27 293</u> 18 597
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 607</u> 20 048	<u>24 962</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>29 457</u> 19 289	<u>29 728</u> 19 289	<u>27 998</u> 19 289
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 392</u> 15 916	<u>21 522</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>26 017</u> 15 916	<u>26 288</u> 15 916	<u>24 558</u> 15 916
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 991</u> 18 464	<u>24 121</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>28 616</u> 18 464	<u>28 887</u> 18 464	<u>27 157</u> 18 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 053</u> 20 153	<u>25 533</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>30 028</u> 19 849	<u>30 299</u> 19 849	<u>28 569</u> 19 849
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 974</u> 22 037	<u>27 426</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>31 920</u> 21 704	<u>32 192</u> 21 704	<u>30 461</u> 21 704
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 650</u> 22 699	<u>28 092</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>32 586</u> 22 357	<u>32 858</u> 22 357	<u>31 127</u> 22 357
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 877</u> 22 922	<u>28 315</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>32 810</u> 22 576	<u>33 081</u> 22 576	<u>31 351</u> 22 576
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 044</u> 24 066	<u>29 465</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>33 959</u> 23 703	<u>34 231</u> 23 703	<u>32 500</u> 23 703
212-102-0200	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 882</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>34 396</u> 16 139	<u>25 764</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139	<u>34 968</u> 16 139
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 080</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>34 594</u> 16 333	<u>25 962</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333	<u>35 167</u> 16 333
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 389</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>36 903</u> 18 597	<u>28 272</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 094</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>37 608</u> 19 289	<u>28 977</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289	<u>38 181</u> 19 289
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 654</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>34 169</u> 15 916	<u>25 537</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916	<u>34 741</u> 15 916
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 253</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>36 767</u> 18 464	<u>28 136</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464	<u>37 340</u> 18 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 665</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>38 180</u> 19 849	<u>29 548</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849	<u>38 752</u> 19 849
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 558</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>40 072</u> 21 704	<u>31 441</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704	<u>40 645</u> 21 704
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 224</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>40 738</u> 22 357	<u>32 106</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 447</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>40 961</u> 22 576	<u>32 330</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 597</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>42 111</u> 23 703	<u>33 479</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703	<u>42 684</u> 23 703
212-102-0200	7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 545</u> 16 714	<u>22 079</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>26 573</u> 16 462	<u>26 845</u> 16 462	<u>25 114</u> 16 462
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 750</u> 16 915	<u>22 280</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>26 775</u> 16 659	<u>27 047</u> 16 659	<u>25 316</u> 16 659
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 372</u> 17 525	<u>22 893</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>27 388</u> 17 260	<u>27 659</u> 17 260	<u>25 929</u> 17 260
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 319</u> 18 453	<u>23 826</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>28 321</u> 18 175	<u>28 592</u> 18 175	<u>26 862</u> 18 175
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 681</u> 18 808	<u>24 182</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>28 677</u> 18 524	<u>28 948</u> 18 524	<u>27 218</u> 18 524
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 295	<u>25 676</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>30 171</u> 19 989	<u>30 442</u> 19 989	<u>28 712</u> 19 989
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 464</u> 20 556	<u>25 939</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>30 433</u> 20 246	<u>30 705</u> 20 246	<u>28 974</u> 20 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 423</u> 22 477	<u>27 868</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>32 363</u> 22 138	<u>32 634</u> 22 138	<u>30 904</u> 22 138
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 113</u> 23 153	<u>28 548</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>33 042</u> 22 804	<u>33 314</u> 22 804	<u>31 583</u> 22 804
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 345</u> 23 380	<u>28 776</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>33 270</u> 23 028	<u>33 542</u> 23 028	<u>31 811</u> 23 028
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 535</u> 24 548	<u>29 948</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>34 443</u> 24 177	<u>34 715</u> 24 177	<u>32 984</u> 24 177

212-4.

					-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 211</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>34 725</u> 16 462	<u>26 093</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 413</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>34 927</u> 16 659	<u>26 295</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659	<u>35 500</u> 16 659
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 025</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>35 539</u> 17 260	<u>26 908</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260	<u>36 112</u> 17 260
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 958</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>36 473</u> 18 175	<u>27 841</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175	<u>37 045</u> 18 175
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 314</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>36 828</u> 18 524	<u>28 197</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524	<u>37 401</u> 18 524
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 808</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>38 322</u> 19 989	<u>29 691</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989	<u>38 895</u> 19 989
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 071</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>38 585</u> 20 246	<u>29 953</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246	<u>39 158</u> 20 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 000</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>40 514</u> 22 138	<u>31 883</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138	<u>41 087</u> 22 138
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 680</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>41 194</u> 22 804	<u>32 562</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804	<u>41 767</u> 22 804
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 908</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>41 422</u> 23 028	<u>32 791</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028	<u>41 995</u> 23 028
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 081</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>42 595</u> 24 177	<u>33 963</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177	<u>43 168</u> 24 177

212-401.

						-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 286</u> 19 979	<u>25 226</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>29 345</u> 19 979	<u>29 595</u> 19 979	<u>28 008</u> 19 979
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 394</u> 23 026	<u>28 333</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>32 453</u> 23 026	<u>32 702</u> 23 026	<u>31 116</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 742</u> 24 932	<u>30 278</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>34 398</u> 24 932	<u>34 647</u> 24 932	<u>33 060</u> 24 932
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 750</u> 25 920	<u>31 285</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>35 405</u> 25 920	<u>35 655</u> 25 920	<u>34 068</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 061</u> 25 640	<u>31 000</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>35 120</u> 25 640	<u>35 369</u> 25 640	<u>33 783</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 150</u> 28 273	<u>33 686</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>37 806</u> 28 273	<u>38 055</u> 28 273	<u>36 468</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 032</u> 29 138	<u>34 568</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>38 688</u> 29 138	<u>38 937</u> 29 138	<u>37 351</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 873</u> 30 943	<u>36 409</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>40 529</u> 30 943	<u>40 778</u> 30 943	<u>39 191</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 752</u> 34 161	<u>39 691</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>43 811</u> 34 161	<u>44 060</u> 34 161	<u>42 474</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 260</u> 37 601	<u>43 200</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>47 320</u> 37 601	<u>47 569</u> 37 601	<u>45 983</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 231</u> 23 847	<u>29 171</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>33 291</u> 23 847	<u>33 540</u> 23 847	<u>31 954</u> 23 847

					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 013</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>32 833</u> 19 979	<u>28 906</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 121</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>35 941</u> 23 026	<u>32 014</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 065</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>37 885</u> 24 932	<u>33 958</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 073</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>38 893</u> 25 920	<u>34 966</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 788</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>38 607</u> 25 640	<u>34 680</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 474</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>41 293</u> 28 273	<u>37 366</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 356</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>42 175</u> 29 138	<u>38 248</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 196</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>44 016</u> 30 943	<u>40 089</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 479</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>47 298</u> 34 161	<u>43 371</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>46 988</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>50 807</u> 37 601	<u>46 880</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>32 959</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 778</u> 23 847	<u>32 851</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847

						-	-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 146</u> 27 685	<u>33 085</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>37 205</u> 27 685	<u>37 455</u> 27 685	<u>35 868</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>30 984</u> 28 506	<u>33 923</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>38 043</u> 28 506	<u>38 292</u> 28 506	<u>36 706</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 380</u> 29 875	<u>35 320</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>39 440</u> 29 875	<u>39 689</u> 29 875	<u>38 103</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 223</u> 30 701	<u>36 162</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>40 282</u> 30 701	<u>40 531</u> 30 701	<u>38 945</u> 30 701
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>18 683</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447

212-402.

						-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 485</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 577</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 974</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 791</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228

					-	-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>36 873</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 693</u> 27 685	<u>36 766</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>37 711</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 530</u> 28 506	<u>37 603</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 108</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 927</u> 29 875	<u>39 000</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 950</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 769</u> 30 701	<u>39 842</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701
212-401-0300	28013-98 -	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 411</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>29 230</u> 16 447	<u>25 303</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

						-	-	-	-	-	
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 791</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 852</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 615</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>37 081</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>33 964</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	， (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	， (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	， (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	， (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

212-5.
212-501.

						-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 976</u> 18 984	<u>20 856</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>21 185</u> 18 984	<u>21 705</u> 18 984	<u>21 219</u> 18 984
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 193</u> 19 197	<u>21 073</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>21 402</u> 19 197	<u>21 922</u> 19 197	<u>21 436</u> 19 197
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 512</u> 19 510	<u>21 393</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>21 721</u> 19 510	<u>22 241</u> 19 510	<u>21 756</u> 19 510
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 976</u> 18 984	<u>20 856</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>21 185</u> 18 984	<u>21 705</u> 18 984	<u>21 219</u> 18 984
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 575</u> 19 482	<u>22 438</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>21 718</u> 19 482	<u>22 004</u> 19 482	<u>21 623</u> 19 482
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 925</u> 21 935	<u>23 738</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>23 096</u> 20 841	<u>23 391</u> 20 841	<u>23 119</u> 20 841
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 531</u> 20 569	<u>22 385</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>21 744</u> 19 515	<u>22 038</u> 19 515	<u>21 766</u> 19 515
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 990</u> 19 888	<u>22 853</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>22 133</u> 19 888	<u>22 419</u> 19 888	<u>22 038</u> 19 888
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 659</u> 17 753	<u>20 154</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>19 512</u> 17 328	<u>19 807</u> 17 328	<u>19 535</u> 17 328

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 549</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>20 740</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 766</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>20 957</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197	<u>23 222</u> 19 197
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 085</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>21 276</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510	<u>23 542</u> 19 510
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 549</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>20 740</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 865</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>23 409</u> 19 482	<u>21 480</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482	<u>23 513</u> 19 482
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 252</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>24 796</u> 20 841	<u>22 867</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841	<u>24 900</u> 20 841
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 900</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>23 443</u> 19 515	<u>21 514</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515	<u>23 547</u> 19 515
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 280</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>23 824</u> 19 888	<u>21 895</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888	<u>23 928</u> 19 888
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 669</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>21 212</u> 17 328	<u>19 283</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328	<u>21 316</u> 17 328

					,	.	-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 003</u> 17 110	<u>19 514</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>18 872</u> 16 700	<u>19 167</u> 16 700	<u>18 895</u> 16 700
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 622</u> 20 646	<u>22 712</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>22 642</u> 20 396	<u>23 041</u> 20 396	<u>22 573</u> 20 396
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 813</u> 19 853	<u>21 913</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>21 844</u> 19 613	<u>22 242</u> 19 613	<u>21 774</u> 19 613
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 547</u> 16 651	<u>18 686</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>18 617</u> 16 450	<u>19 016</u> 16 450	<u>18 547</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 962</u> 20 979	<u>23 048</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>22 979</u> 20 726	<u>23 377</u> 20 726	<u>22 909</u> 20 726
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 851</u> 22 831	<u>24 914</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>24 845</u> 22 556	<u>25 244</u> 22 556	<u>24 775</u> 22 556
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 123</u> 24 078	<u>26 171</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>26 101</u> 23 787	<u>26 500</u> 23 787	<u>26 032</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 860</u> 18 919	<u>20 972</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>20 903</u> 18 691	<u>21 301</u> 18 691	<u>20 833</u> 18 691

					-	-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 028</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>20 572</u> 16 700	<u>18 643</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700	<u>20 676</u> 16 700
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 902</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 394</u> 20 396	<u>22 297</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 104</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 595</u> 19 613	<u>21 498</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613
212-501-0304	, II		1	1000	<u>18 877</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 368</u> 16 450	<u>18 271</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 239</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>24 730</u> 20 726	<u>22 633</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726	<u>24 782</u> 20 726
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 105</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>26 596</u> 22 556	<u>24 499</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556	<u>26 648</u> 22 556
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 361</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 852</u> 23 787	<u>25 755</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 163</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 654</u> 18 691	<u>20 557</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691

212-503.

-

					,	.
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>23 848</u>	<u>22 600</u>
212-503-0102	-15		1	1000	<u>22 961</u>	<u>21 731</u>
212-503-0103	-20		1	1000	<u>22 588</u>	<u>21 455</u>

212-504.

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101						<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>
						5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541
212-504-0102						<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>
						6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043

212-6.**212-601.**

-

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
212-504-0100										
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	-										
	1168-2006											
212-601-0101	-	-		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
	1168-2006											

213.**213-1.****213-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65	1000 .										
	530-2012											
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{60\,438}{49\,278}$							
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{63\,509}{52\,289}$							
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{68\,009}{56\,701}$							
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{73\,587}{62\,169}$							
213-101-0300	250 120 65	1000 .										
	530-2012											
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	$\frac{43\,939}{34\,602}$							

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						

						-	-	-	-	-	-
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>50 139</u> 40 681	<u>52 381</u> 40 681	<u>58 653</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>45 999</u> 40 681	<u>57 873</u> 40 681	<u>56 118</u> 40 681
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>53 743</u> 44 214						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>67 659</u> 57 857	<u>69 901</u> 57 857	<u>76 173</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>63 518</u> 57 857	<u>75 393</u> 57 857	<u>73 638</u> 57 857
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>69 503</u> 59 665	<u>69 901</u> 57 857	<u>76 173</u> 57 857	<u>80 357</u> 59 665	<u>65 363</u> 59 665	<u>75 393</u> 57 857	<u>73 638</u> 57 857
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>71 347</u> 61 473	<u>77 768</u> 70 287	<u>79 861</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>67 207</u> 61 473	<u>79 081</u> 61 473	<u>77 326</u> 61 473
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>75 035</u> 65 089	<u>77 278</u> 65 089	<u>83 550</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>70 895</u> 65 089	<u>82 770</u> 65 089	<u>81 015</u> 65 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>79 646</u> 69 609	<u>81 888</u> 69 609	<u>88 160</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>75 506</u> 69 609	<u>87 380</u> 69 609	<u>85 625</u> 69 609
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>86 127</u> 75 963				<u>79 906</u> 73 923		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>61 545</u> 48 369						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>68 947</u> 55 625						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>93 265</u> 79 466						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>56 118</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>45 492</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681	<u>60 993</u> 40 681
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>73 638</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>63 011</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857	<u>78 513</u> 57 857
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>73 638</u> 57 857	<u>80 357</u> 59 665	<u>80 357</u> 59 665	<u>63 011</u> 57 857	<u>80 357</u> 59 665	<u>80 357</u> 59 665
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>77 326</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>66 700</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>81 015</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>70 388</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089	<u>85 889</u> 65 089
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>85 625</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>74 999</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609	<u>90 500</u> 69 609
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>78 817</u> 73 353		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						

						-	-	-	-	-	-
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>101 370</u> 87 412						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>107 611</u> 93 531						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>56 908</u> 46 564						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>65 661</u> 55 145	<u>68 102</u> 55 145	<u>74 932</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>61 152</u> 55 145	<u>74 082</u> 55 145	<u>72 172</u> 55 145
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>85 126</u> 74 229						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>95 247</u> 84 151						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>101 255</u> 90 041						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>90 557</u> 79 554	<u>92 999</u> 79 554	<u>99 828</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>86 049</u> 79 554	<u>98 979</u> 79 554	<u>97 068</u> 79 554
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>92 401</u> 81 362	<u>94 843</u> 81 362	<u>101 673</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>87 893</u> 81 362	<u>100 823</u> 81 362	<u>98 912</u> 81 362
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>95 168</u> 84 074	<u>94 389</u> 86 108	<u>99 828</u> 79 554	<u>106 987</u> 84 074	<u>90 660</u> 84 074	<u>98 979</u> 79 554	<u>97 068</u> 79 554
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>99 778</u> 88 594	<u>102 220</u> 88 594	<u>109 049</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>95 270</u> 88 594	<u>108 200</u> 88 594	<u>106 289</u> 88 594

					-	-	-	-	-	-
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>72 172</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>60 600</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145	<u>77 479</u> 55 145
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>97 068</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>85 497</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>98 912</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>87 341</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>97 068</u> 79 554	<u>106 987</u> 84 074	<u>106 987</u> 84 074	<u>85 497</u> 79 554	<u>106 987</u> 84 074	<u>106 987</u> 84 074
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>106 289</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>94 718</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594	<u>111 597</u> 88 594

						-	-	-	-	-	-
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>106 233</u> 94 922	<u>108 675</u> 94 922	<u>115 504</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>101 725</u> 94 922	<u>114 655</u> 94 922	<u>112 744</u> 94 922

213-102.

						-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>51 362</u> 47 235	<u>52 529</u> 47 235	<u>83 780</u> 53 337	<u>72 764</u> 53 337	<u>79 080</u> 53 337	<u>79 080</u> 53 337	<u>60 935</u> 47 235
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>52 422</u> 48 275	<u>53 589</u> 48 275	<u>84 056</u> 53 608	<u>73 040</u> 53 608	<u>79 356</u> 53 608	<u>79 356</u> 53 608	<u>61 995</u> 48 275
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>53 022</u> 48 862	<u>54 188</u> 48 862	<u>84 333</u> 53 879	<u>73 317</u> 53 879	<u>79 633</u> 53 879	<u>79 633</u> 53 879	<u>62 595</u> 48 862
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>48 806</u> 47 009	<u>49 381</u> 47 009					<u>50 203</u> 47 009
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>52 952</u> 48 026						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>55 402</u> 50 428						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>63 116</u> 57 991						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>112 744</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>101 173</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922	<u>118 052</u> 94 922

					-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>60 426</u> 53 337	<u>80 255</u> 53 337	<u>65 645</u> 53 337	<u>60 455</u> 47 235	<u>83 780</u> 53 337	<u>83 780</u> 53 337
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>60 703</u> 53 608	<u>80 531</u> 53 608	<u>65 922</u> 53 608	<u>61 516</u> 48 275	<u>84 056</u> 53 608	<u>84 056</u> 53 608
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>60 979</u> 53 879	<u>80 808</u> 53 879	<u>66 198</u> 53 879	<u>62 115</u> 48 862	<u>84 333</u> 53 879	<u>84 333</u> 53 879
213-102-0204	175	1000 .	1	4800				<u>50 469</u> 47 009		
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800						

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-102-0304	200	1000	.	1	4800	<u>69 031</u> 63 790						
213-102-0305	125	1000	.	1	4800	<u>79 402</u> 73 957						
213-102-0306	150	1000	.	1	4800	<u>89 936</u> 85 053	<u>91 103</u> 85 053	<u>124 352</u> 93 114	<u>113 336</u> 93 114	<u>119 652</u> 93 114	<u>119 652</u> 93 114	<u>99 509</u> 85 053
213-102-0307	175	1000	.	1	4800	<u>98 524</u> 92 704						
213-102-0308	200	1000	.	1	4800	<u>105 143</u> 99 194						

213-3. , ,
213-301.

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>24 532</u> 23 052	<u>24 883</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>25 959</u> 23 052	<u>26 027</u> 23 052	<u>25 669</u> 23 052	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>24 649</u> 22 917	<u>25 087</u> 22 917	<u>29 385</u> 22 148	<u>30 168</u> 22 917	<u>26 432</u> 22 917	<u>26 517</u> 22 917	<u>26 070</u> 22 917	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>24 643</u> 23 052	<u>25 031</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>26 223</u> 23 052	<u>26 299</u> 23 052	<u>25 902</u> 23 052	

					-	-	-	-	-	-
213-102-0304	200	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>100 998</u> 93 114	<u>120 827</u> 93 114	<u>106 217</u> 93 114	<u>99 030</u> 85 053	<u>124 352</u> 93 114	<u>124 352</u> 93 114
213-102-0307	175	1000 .	1	4800						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800						

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>25 868</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>27 997</u> 23 052	<u>25 923</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052	<u>28 948</u> 23 052
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 319</u> 22 917	<u>30 168</u> 22 917	<u>28 980</u> 22 917	<u>26 387</u> 22 917	<u>30 168</u> 22 917	<u>30 168</u> 22 917
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>26 123</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>28 482</u> 23 052	<u>26 183</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052	<u>29 536</u> 23 052

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-301-0200	() 21520-89	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 446</u> 19 248							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 581</u> 19 248							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>20 413</u> 19 248							
213-301-0300	()	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>19 767</u> 18 552							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>19 817</u> 18 552							

213-302.

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>381</u> 350	<u>390</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	<u>415</u> 350	<u>417</u> 350	<u>408</u> 350	

					-	-	-	-	-	-
213-301-0200	() 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

					-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>413</u> 350	<u>486</u> 350	<u>463</u> 350	<u>414</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350

						-	-	-	-	-	-
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>365</u> 344	<u>371</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	<u>386</u> 344	<u>387</u> 344	<u>382</u> 344
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>490</u> 457	<u>498</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	<u>524</u> 457	<u>525</u> 457	<u>517</u> 457

213-304.

						-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>294</u> 263	<u>303</u> 263	<u>406</u> 263	<u>406</u> 263	<u>330</u> 263	<u>332</u> 263	<u>323</u> 263
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>459</u> 425	<u>468</u> 425	<u>571</u> 425	<u>571</u> 425	<u>495</u> 425	<u>497</u> 425	<u>488</u> 425
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>187</u> 172	<u>192</u> 172	<u>240</u> 172	<u>240</u> 172	<u>204</u> 172	<u>205</u> 172	<u>201</u> 172
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>257</u> 240	<u>261</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240	<u>274</u> 240	<u>274</u> 240	<u>270</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>314</u> 267	<u>328</u> 267	<u>496</u> 267	<u>496</u> 267	<u>373</u> 267	<u>376</u> 267	<u>361</u> 267

213-305.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>385</u> 344	<u>431</u> 344	<u>417</u> 344	<u>386</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>521</u> 457	<u>594</u> 457	<u>572</u> 457	<u>523</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457

					-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>328</u> 263	<u>406</u> 263	<u>382</u> 263	<u>329</u> 263	<u>400</u> 263	<u>400</u> 263
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>493</u> 425	<u>571</u> 425	<u>547</u> 425	<u>494</u> 425	<u>571</u> 425	<u>571</u> 425
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>203</u> 172	<u>240</u> 172	<u>229</u> 172	<u>204</u> 172	<u>238</u> 172	<u>238</u> 172
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>298</u> 240	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>369</u> 267	<u>496</u> 267	<u>457</u> 267	<u>371</u> 267	<u>460</u> 267	<u>460</u> 267

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.									
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9	<u>320</u> 305						
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	<u>363</u> 344	<u>367</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344	<u>380</u> 344	<u>380</u> 344	<u>307</u> 276
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12	<u>386</u> 369						

213-307.

						-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3									
213-307-0101		3	1	2400	<u>73 587</u> 69 444	<u>74 534</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>77 442</u> 69 444	<u>77 626</u> 69 444	<u>76 659</u> 69 444
213-307-0102		3	1	2400	<u>83 706</u> 79 365	<u>84 653</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>87 562</u> 79 365	<u>87 745</u> 79 365	<u>86 778</u> 79 365

22.**221.****221-1.**

					-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.								
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9						
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>404</u> 344	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12						

					-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>77 198</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>82 950</u> 69 444	<u>77 344</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444
213-307-0102		3	1	2400	<u>87 317</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>93 070</u> 79 365	<u>87 464</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

221-101.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{6\,852}{6\,461}$	$\frac{6\,942}{6\,461}$	$\frac{8\,321}{6\,461}$	$\frac{8\,092}{6\,461}$	$\frac{7\,218}{6\,461}$	$\frac{7\,236}{6\,461}$	$\frac{7\,144}{6\,461}$	

221-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	$\frac{29\,144}{25\,836}$	$\frac{30\,104}{25\,836}$	$\frac{44\,809}{25\,836}$	$\frac{42\,368}{25\,836}$	$\frac{33\,051}{25\,836}$	$\frac{33\,237}{25\,836}$	$\frac{32\,257}{25\,836}$	

221-104.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	$\frac{47\,920}{44\,220}$	$\frac{48\,889}{44\,220}$	$\frac{63\,727}{44\,220}$	$\frac{61\,264}{44\,220}$	$\frac{51\,863}{44\,220}$	$\frac{52\,051}{44\,220}$	$\frac{51\,062}{44\,220}$	

					-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>7 195</u> 6 461	<u>8 019</u> 6 461	<u>7 741</u> 6 461	<u>7 209</u> 6 461	<u>8 622</u> 6 461	<u>9 018</u> 6 461

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>32 803</u> 25 836	<u>41 594</u> 25 836	<u>35 858</u> 23 117	<u>32 951</u> 25 836	<u>48 024</u> 25 836	<u>52 251</u> 25 836

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>51 612</u> 44 220	<u>60 483</u> 44 220	<u>54 428</u> 41 213	<u>51 763</u> 44 220	<u>66 971</u> 44 220	<u>71 237</u> 44 220

						-	-	-	-	-	-
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>44 432</u> 40 800	<u>45 400</u> 40 800	<u>60 239</u> 40 800	<u>57 776</u> 40 800	<u>48 374</u> 40 800	<u>48 562</u> 40 800	<u>47 573</u> 40 800

222.

222-1.

222-101.

						-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>75 764</u> 71 481	<u>76 746</u> 71 481	<u>91 784</u> 71 481	<u>89 287</u> 71 481	<u>79 759</u> 71 481	<u>79 950</u> 71 481	<u>78 948</u> 71 481
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 129</u> 77 530	<u>84 230</u> 77 530	<u>105 528</u> 77 530	<u>102 030</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530	<u>88 829</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 365</u> 86 585	<u>93 466</u> 86 585	<u>114 764</u> 86 585	<u>111 266</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585	<u>98 065</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>67 616</u> 64 662	<u>68 760</u> 64 662	<u>80 362</u> 64 662	<u>78 456</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662	<u>71 266</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662

					-	-	-	-	-	-
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>48 124</u> 40 800	<u>56 995</u> 40 800	<u>49 799</u> 36 675	<u>48 274</u> 40 800	<u>63 483</u> 40 800	<u>67 748</u> 40 800

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>79 506</u> 71 481	<u>88 496</u> 71 481	<u>79 352</u> 65 486	<u>79 658</u> 71 481	<u>95 071</u> 71 481	<u>99 394</u> 71 481
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>88 214</u> 77 530	<u>100 921</u> 77 530	<u>96 470</u> 77 530	<u>88 139</u> 77 530	<u>110 135</u> 77 530	<u>116 192</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>97 450</u> 86 585	<u>110 157</u> 86 585	<u>105 705</u> 86 585	<u>97 375</u> 86 585	<u>119 371</u> 86 585	<u>125 428</u> 86 585
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>70 931</u> 64 662	<u>77 852</u> 64 662	<u>75 427</u> 64 662	<u>70 890</u> 64 662	<u>82 871</u> 64 662	<u>86 171</u> 64 662

						-	-	-	-	-	-
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>69 467</u> 66 477	<u>70 611</u> 66 477	<u>82 212</u> 66 477	<u>80 307</u> 66 477	<u>72 973</u> 66 477	<u>73 116</u> 66 477	<u>66 477</u> 66 477
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 901</u> 80 248	<u>87 002</u> 80 248	<u>108 300</u> 80 248	<u>104 802</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248	<u>91 601</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>93 711</u> 88 884	<u>95 811</u> 88 884	<u>117 109</u> 88 884	<u>113 611</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884	<u>100 410</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>72 109</u> 69 055	<u>73 261</u> 69 055	<u>84 949</u> 69 055	<u>83 030</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055	<u>75 785</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>69 671</u> 66 677	<u>70 815</u> 66 677	<u>82 417</u> 66 677	<u>80 511</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677	<u>73 321</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677
222-101-0400		3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 781</u> 66 477	<u>79 703</u> 66 477	<u>77 278</u> 66 477	<u>72 740</u> 66 477	<u>84 722</u> 66 477	<u>88 021</u> 66 477
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 986</u> 80 248	<u>103 693</u> 80 248	<u>99 241</u> 80 248	<u>90 911</u> 80 248	<u>112 907</u> 80 248	<u>118 964</u> 80 248
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 796</u> 88 884	<u>112 502</u> 88 884	<u>108 051</u> 88 884	<u>99 720</u> 88 884	<u>121 716</u> 88 884	<u>127 773</u> 88 884
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>75 448</u> 69 055	<u>82 421</u> 69 055	<u>79 978</u> 69 055	<u>75 407</u> 69 055	<u>87 477</u> 69 055	<u>90 801</u> 69 055
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>72 986</u> 66 677	<u>79 907</u> 66 677	<u>77 483</u> 66 677	<u>72 945</u> 66 677	<u>84 926</u> 66 677	<u>88 226</u> 66 677
222-101-0400		3								

					,	.	-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 085</u> 78 479	<u>85 176</u> 78 479	<u>106 388</u> 78 479	<u>102 904</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479	<u>89 757</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 157</u> 64 090	<u>68 386</u> 64 090	<u>80 853</u> 64 090	<u>78 806</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090	<u>71 078</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 184</u> 69 926	<u>74 464</u> 69 926	<u>87 451</u> 69 926	<u>85 318</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926	<u>77 269</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>139 491</u> 133 634	<u>141 686</u> 133 634	<u>163 936</u> 133 634	<u>160 282</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634	<u>146 491</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634

222-102.

					,	.	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>89 145</u> 78 479	<u>101 800</u> 78 479	<u>97 367</u> 78 479	<u>89 070</u> 78 479	<u>110 976</u> 78 479	<u>117 009</u> 78 479
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>70 718</u> 64 090	<u>78 156</u> 64 090	<u>75 551</u> 64 090	<u>70 674</u> 64 090	<u>83 550</u> 64 090	<u>87 096</u> 64 090
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>76 894</u> 69 926	<u>84 642</u> 69 926	<u>81 928</u> 69 926	<u>76 848</u> 69 926	<u>90 260</u> 69 926	<u>93 954</u> 69 926
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>145 848</u> 133 634	<u>159 123</u> 133 634	<u>154 473</u> 133 634	<u>145 770</u> 133 634	<u>168 749</u> 133 634	<u>175 077</u> 133 634

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								

						-	-	-	-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>107 388</u> 102 470	<u>108 375</u> 102 470	<u>123 491</u> 102 470	<u>120 982</u> 102 470	<u>111 404</u> 102 470	<u>111 595</u> 102 470	<u>110 588</u> 102 470
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>95 519</u> 90 900	<u>96 482</u> 90 900	<u>111 242</u> 90 900	<u>108 792</u> 90 900	<u>99 440</u> 90 900	<u>99 627</u> 90 900	<u>98 643</u> 90 900
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>88 828</u> 84 274	<u>89 815</u> 84 274	<u>104 932</u> 84 274	<u>102 423</u> 84 274	<u>92 844</u> 84 274	<u>93 036</u> 84 274	<u>92 028</u> 84 274
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>88 151</u> 83 613	<u>89 137</u> 83 613	<u>104 235</u> 83 613	<u>101 729</u> 83 613	<u>92 162</u> 83 613	<u>92 354</u> 83 613	<u>91 347</u> 83 613
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>86 617</u> 82 101	<u>87 605</u> 82 101	<u>102 746</u> 82 101	<u>100 232</u> 82 101	<u>90 639</u> 82 101	<u>90 831</u> 82 101	<u>89 822</u> 82 101
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>105 794</u> 100 906	<u>106 781</u> 100 906	<u>121 903</u> 100 906	<u>119 393</u> 100 906	<u>109 812</u> 100 906	<u>110 003</u> 100 906	<u>108 995</u> 100 906
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>82 863</u> 78 420	<u>83 851</u> 78 420	<u>98 998</u> 78 420	<u>96 484</u> 78 420	<u>86 887</u> 78 420	<u>87 079</u> 78 420	<u>86 069</u> 78 420
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>100 338</u> 95 578	<u>101 319</u> 95 578	<u>116 332</u> 95 578	<u>113 840</u> 95 578	<u>104 327</u> 95 578	<u>104 517</u> 95 578	<u>103 517</u> 95 578
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>161 391</u> 155 416	<u>162 377</u> 155 416	<u>177 481</u> 155 416	<u>174 974</u> 155 416	<u>165 404</u> 155 416	<u>165 595</u> 155 416	<u>164 589</u> 155 416

222-2.

,

					-	-	-	-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>111 149</u> 102 470	<u>120 186</u> 102 470	<u>108 787</u> 94 279	<u>111 302</u> 102 470	<u>126 796</u> 102 470	<u>131 141</u> 102 470
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>99 191</u> 90 900	<u>108 015</u> 90 900	<u>95 027</u> 81 081	<u>99 340</u> 90 900	<u>114 469</u> 90 900	<u>118 711</u> 90 900
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>92 589</u> 84 274	<u>101 627</u> 84 274	<u>88 641</u> 74 527	<u>92 742</u> 84 274	<u>108 237</u> 84 274	<u>112 582</u> 84 274
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>91 908</u> 83 613	<u>100 934</u> 83 613	<u>87 283</u> 73 211	<u>92 061</u> 83 613	<u>107 536</u> 83 613	<u>111 876</u> 83 613
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>90 384</u> 82 101	<u>99 436</u> 82 101	<u>86 901</u> 72 802	<u>90 537</u> 82 101	<u>106 056</u> 82 101	<u>110 408</u> 82 101
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>109 556</u> 100 906	<u>118 597</u> 100 906	<u>115 551</u> 100 906	<u>109 709</u> 100 906	<u>125 209</u> 100 906	<u>129 556</u> 100 906
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>86 631</u> 78 420	<u>95 687</u> 78 420	<u>92 636</u> 78 420	<u>86 785</u> 78 420	<u>102 309</u> 78 420	<u>106 663</u> 78 420
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>104 074</u> 95 578	<u>113 050</u> 95 578	<u>103 662</u> 89 338	<u>104 226</u> 95 578	<u>119 615</u> 95 578	<u>123 930</u> 95 578
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>165 149</u> 155 416	<u>174 179</u> 155 416	<u>171 137</u> 155 416	<u>165 302</u> 155 416	<u>180 783</u> 155 416	<u>185 125</u> 155 416

222-202.

					,	.	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>143 317</u> 137 661	<u>144 316</u> 137 661	<u>159 614</u> 137 661	<u>157 074</u> 137 661	<u>147 382</u> 137 661	<u>147 575</u> 137 661	<u>146 556</u> 137 661

222-203.

					,	.	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>3 226</u> 3 106	<u>3 245</u> 3 106	<u>3 548</u> 3 106	<u>3 498</u> 3 106	<u>3 306</u> 3 106	<u>3 310</u> 3 106	<u>3 290</u> 3 106
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>3 244</u> 3 144						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>3 807</u> 3 657	<u>3 834</u> 3 657	<u>4 242</u> 3 657	<u>4 174</u> 3 657	<u>3 916</u> 3 657	<u>3 921</u> 3 657	<u>3 894</u> 3 657
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>4 277</u> 4 120						
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>4 915</u> 4 667	<u>4 967</u> 4 667	<u>5 778</u> 4 667	<u>5 643</u> 4 667	<u>5 130</u> 4 667	<u>5 140</u> 4 667	<u>5 086</u> 4 667
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295	<u>5 480</u> 5 134						

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>147 124</u> 137 661	<u>156 269</u> 137 661	<u>121 244</u> 106 343	<u>147 278</u> 137 661	<u>162 958</u> 137 661	<u>167 356</u> 137 661

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>3 301</u> 3 106	<u>3 482</u> 3 106	<u>3 421</u> 3 106	<u>3 304</u> 3 106	<u>3 614</u> 3 106	<u>3 701</u> 3 106
222-203-0102	5.2	.	1	45						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>3 909</u> 3 657	<u>4 153</u> 3 657	<u>4 071</u> 3 657	<u>3 913</u> 3 657	<u>4 331</u> 3 657	<u>4 449</u> 3 657
222-203-0104	6.2	.	1	90						
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>5 116</u> 4 667	<u>5 601</u> 4 667	<u>5 437</u> 4 667	<u>5 124</u> 4 667	<u>5 955</u> 4 667	<u>6 188</u> 4 667
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295						

						-	-	-	-	-	-
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300	<u>5 981</u> 5 621						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>6 844</u> 6 369	<u>6 964</u> 6 369	<u>8 796</u> 6 369	<u>8 491</u> 6 369	<u>7 331</u> 6 369	<u>7 354</u> 6 369	<u>7 232</u> 6 369
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>8 742</u> 8 218	<u>8 866</u> 8 218	<u>10 765</u> 8 218	<u>10 450</u> 8 218	<u>9 247</u> 8 218	<u>9 271</u> 8 218	<u>9 144</u> 8 218
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>6 695</u> 6 210	<u>6 819</u> 6 211	<u>8 718</u> 6 211	<u>8 403</u> 6 211	<u>7 200</u> 6 211	<u>7 224</u> 6 211	<u>7 097</u> 6 211
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>5 892</u> 5 510						
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>10 933</u> 10 368	<u>11 056</u> 10 368	<u>12 943</u> 10 368	<u>12 630</u> 10 368	<u>11 434</u> 10 368	<u>11 458</u> 10 368	<u>11 333</u> 10 368

222-3.

, ,

					-	-	-	-	-	-
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>7 300</u> 6 369	<u>8 395</u> 6 369	<u>8 026</u> 6 369	<u>7 318</u> 6 369	<u>9 196</u> 6 369	<u>9 723</u> 6 369
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>9 215</u> 8 218	<u>10 350</u> 8 218	<u>113 740</u> 109 956	<u>9 234</u> 8 218	<u>11 180</u> 8 218	<u>11 726</u> 8 218
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>7 168</u> 6 211	<u>8 303</u> 6 211	<u>11 680</u> 9 896	<u>7 187</u> 6 211	<u>9 133</u> 6 211	<u>9 699</u> 6 231
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329						
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>11 403</u> 10 368	<u>12 530</u> 10 368	<u>12 150</u> 10 368	<u>11 422</u> 10 368	<u>13 355</u> 10 368	<u>13 898</u> 10 368

222-301.

, ,

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 293</u> 3 126	<u>3 329</u> 3 126	<u>3 879</u> 3 126	<u>3 788</u> 3 126	<u>3 439</u> 3 126	<u>3 446</u> 3 126	<u>3 410</u> 3 126
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>13 158</u> 12 400	<u>13 333</u> 12 400	<u>16 018</u> 12 400	<u>15 572</u> 12 400	<u>13 871</u> 12 400	<u>13 905</u> 12 400	<u>13 726</u> 12 400
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>15 239</u> 14 521	<u>15 387</u> 14 521	<u>17 642</u> 14 521	<u>17 268</u> 14 521	<u>15 839</u> 14 521	<u>15 867</u> 14 521	<u>15 717</u> 14 521
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 712</u> 10 195	<u>10 820</u> 10 195	<u>12 471</u> 10 195	<u>12 197</u> 10 195	<u>11 151</u> 10 195	<u>11 172</u> 10 195	<u>11 062</u> 10 195
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>9 147</u> 8 593	<u>9 278</u> 8 593	<u>11 291</u> 8 593	<u>10 957</u> 8 593	<u>9 681</u> 8 593	<u>9 707</u> 8 593	<u>9 573</u> 8 593
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>9 155</u> 8 644	<u>9 271</u> 8 644	<u>11 055</u> 8 644	<u>10 759</u> 8 644	<u>9 629</u> 8 644	<u>9 651</u> 8 644	<u>9 533</u> 8 644

222-302.

,

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>144 346</u> 138 613	<u>145 365</u> 138 613	<u>160 965</u> 138 613	<u>158 375</u> 138 613	<u>148 491</u> 138 613	<u>148 688</u> 138 613	<u>138 613</u> 138 613

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 430</u> 3 126	<u>3 759</u> 3 126	<u>3 742</u> 3 218	<u>3 436</u> 3 126	<u>4 000</u> 3 126	<u>4 158</u> 3 126
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>13 826</u> 12 400	<u>15 431</u> 12 400	<u>14 890</u> 12 400	<u>13 853</u> 12 400	<u>16 605</u> 12 400	<u>17 376</u> 12 400
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>15 801</u> 14 521	<u>17 149</u> 14 521	<u>16 695</u> 14 521	<u>15 823</u> 14 521	<u>18 135</u> 14 521	<u>18 783</u> 14 521
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 123</u> 10 195	<u>12 110</u> 10 195	<u>11 777</u> 10 195	<u>11 140</u> 10 195	<u>12 831</u> 10 195	<u>13 306</u> 10 195
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>9 648</u> 8 593	<u>10 851</u> 8 593	<u>10 446</u> 8 593	<u>9 668</u> 8 593	<u>11 732</u> 8 593	<u>12 310</u> 8 593
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>9 599</u> 8 644	<u>10 665</u> 8 644	<u>10 306</u> 8 644	<u>9 617</u> 8 644	<u>11 445</u> 8 644	<u>11 958</u> 8 644

					-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>148 228</u> 138 613	<u>157 554</u> 138 613	<u>154 412</u> 138 613	<u>148 386</u> 138 613	<u>164 375</u> 138 613	<u>168 859</u> 138 613

225.

225-1.

225-101.

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{5\,429}{5\,176}$	$\frac{5\,480}{5\,176}$	$\frac{6\,266}{5\,176}$	$\frac{6\,136}{5\,176}$	$\frac{5\,638}{5\,176}$	$\frac{5\,648}{5\,176}$	$\frac{5\,596}{5\,176}$	$\frac{5\,625}{5\,176}$
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{8\,072}{7\,711}$							
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{9\,316}{8\,706}$	$\frac{9\,466}{8\,706}$	$\frac{11\,764}{8\,706}$	$\frac{11\,382}{8\,706}$	$\frac{9\,926}{8\,706}$	$\frac{9\,955}{8\,706}$	$\frac{9\,802}{8\,706}$	$\frac{9\,888}{8\,706}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{11\,295}{10\,848}$	$\frac{11\,374}{10\,848}$	$\frac{12\,583}{10\,848}$	$\frac{12\,382}{10\,848}$	$\frac{11\,616}{10\,848}$	$\frac{11\,631}{10\,848}$	$\frac{11\,551}{10\,848}$	$\frac{11\,596}{10\,848}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{9\,593}{8\,955}$	$\frac{9\,751}{8\,955}$	$\frac{12\,170}{8\,955}$	$\frac{11\,768}{8\,955}$	$\frac{10\,236}{8\,955}$	$\frac{10\,266}{8\,955}$	$\frac{10\,105}{8\,955}$	$\frac{10\,195}{8\,955}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{13\,629}{12\,686}$	$\frac{13\,865}{12\,686}$	$\frac{17\,493}{12\,686}$	$\frac{16\,891}{12\,686}$	$\frac{14\,593}{12\,686}$	$\frac{14\,638}{12\,686}$	$\frac{14\,397}{12\,686}$	$\frac{14\,531}{12\,686}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{14\,714}{13\,683}$	$\frac{14\,975}{13\,683}$	$\frac{18\,965}{13\,683}$	$\frac{18\,303}{13\,683}$	$\frac{15\,775}{13\,683}$	$\frac{15\,825}{13\,683}$	$\frac{15\,559}{13\,683}$	$\frac{15\,707}{13\,683}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{18\,964}{17\,468}$	$\frac{19\,359}{17\,468}$	$\frac{25\,406}{17\,468}$	$\frac{24\,402}{17\,468}$	$\frac{20\,571}{17\,468}$	$\frac{20\,647}{17\,468}$	$\frac{20\,245}{17\,468}$	$\frac{20\,469}{17\,468}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{19\,825}{18\,333}$	$\frac{20\,212}{18\,333}$	$\frac{26\,137}{18\,333}$	$\frac{25\,154}{18\,333}$	$\frac{21\,399}{18\,333}$	$\frac{21\,474}{18\,333}$	$\frac{21\,079}{18\,333}$	$\frac{21\,299}{18\,333}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{28\,395}{26\,173}$	$\frac{28\,979}{26\,173}$	$\frac{37\,928}{26\,173}$	$\frac{36\,442}{26\,173}$	$\frac{30\,772}{26\,173}$	$\frac{30\,886}{26\,173}$	$\frac{30\,289}{26\,173}$	$\frac{30\,621}{26\,173}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{7\,426}{6\,308}$							

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{6\,095}{5\,176}$	$\frac{5\,936}{5\,176}$	$\frac{5\,633}{5\,176}$	$\frac{6\,438}{5\,176}$	$\frac{6\,664}{5\,176}$
225-101-0102	7-6	.	1	250					
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{11\,261}{8\,706}$	$\frac{10\,798}{8\,706}$	$\frac{9\,911}{8\,706}$	$\frac{12\,266}{8\,706}$	$\frac{12\,926}{8\,706}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{12\,319}{10\,848}$	$\frac{12\,075}{10\,848}$	$\frac{11\,608}{10\,848}$	$\frac{12\,847}{10\,848}$	$\frac{13\,195}{10\,848}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{11\,641}{8\,955}$	$\frac{11\,154}{8\,955}$	$\frac{10\,219}{8\,955}$	$\frac{12\,698}{8\,955}$	$\frac{13\,394}{8\,955}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{16\,700}{12\,686}$	$\frac{15\,970}{12\,686}$	$\frac{14\,568}{12\,686}$	$\frac{18\,287}{12\,686}$	$\frac{19\,329}{12\,686}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{18\,093}{13\,683}$	$\frac{17\,289}{13\,683}$	$\frac{15\,748}{13\,683}$	$\frac{19\,838}{13\,683}$	$\frac{20\,985}{13\,683}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{24\,084}{17\,468}$	$\frac{22\,866}{17\,468}$	$\frac{20\,530}{17\,468}$	$\frac{26\,728}{17\,468}$	$\frac{28\,466}{17\,468}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{24\,842}{18\,333}$	$\frac{23\,648}{18\,333}$	$\frac{21\,359}{18\,333}$	$\frac{27\,433}{18\,333}$	$\frac{29\,136}{18\,333}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{35\,971}{26\,173}$	$\frac{34\,169}{26\,173}$	$\frac{30\,712}{26\,173}$	$\frac{39\,884}{26\,173}$	$\frac{42\,457}{26\,173}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200					

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>12 104</u> 10 591							
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 381</u> 7 180	<u>7 401</u> 7 180	<u>7 703</u> 7 180	<u>7 653</u> 7 180	<u>7 461</u> 7 180	<u>7 465</u> 7 180	<u>7 445</u> 7 180	<u>7 456</u> 7 180
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>13 239</u> 12 473	<u>13 417</u> 12 473	<u>16 138</u> 12 473	<u>15 686</u> 12 473	<u>13 962</u> 12 473	<u>13 996</u> 12 473	<u>13 815</u> 12 473	<u>13 916</u> 12 473
225-101-0602	15	.	1	950	<u>19 798</u> 18 341	<u>20 173</u> 18 341	<u>25 917</u> 18 341	<u>24 963</u> 18 341	<u>21 324</u> 18 341	<u>21 397</u> 18 341	<u>21 014</u> 18 341	<u>21 227</u> 18 341
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>30 016</u> 27 762	<u>30 600</u> 27 762	<u>39 549</u> 27 762	<u>38 064</u> 27 762	<u>32 394</u> 27 762	<u>32 507</u> 27 762	<u>31 910</u> 27 762	<u>32 243</u> 27 762
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 583</u> 12 055	<u>12 682</u> 12 055	<u>14 193</u> 12 055	<u>13 942</u> 12 055	<u>12 985</u> 12 055	<u>13 004</u> 12 055	<u>12 903</u> 12 055	<u>12 959</u> 12 055
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 398</u> 13 834	<u>14 496</u> 13 834	<u>16 008</u> 13 834	<u>15 757</u> 13 834	<u>14 799</u> 13 834	<u>14 818</u> 13 834	<u>14 718</u> 13 834	<u>14 774</u> 13 834
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>19 998</u> 18 840	<u>20 266</u> 18 840	<u>24 378</u> 18 840	<u>23 695</u> 18 840	<u>21 090</u> 18 840	<u>21 142</u> 18 840	<u>20 868</u> 18 840	<u>21 021</u> 18 840
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>33 390</u> 31 971	<u>33 659</u> 31 971	<u>37 770</u> 31 971	<u>37 088</u> 31 971	<u>34 483</u> 31 971	<u>34 535</u> 31 971	<u>34 261</u> 31 971	<u>34 413</u> 31 971
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>34 650</u> 32 418	<u>35 195</u> 32 418	<u>43 539</u> 32 418	<u>42 154</u> 32 418	<u>36 867</u> 32 418	<u>36 973</u> 32 418	<u>36 417</u> 32 418	<u>36 727</u> 32 418
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>68 080</u> 65 192	<u>68 624</u> 65 192	<u>76 969</u> 65 192	<u>75 584</u> 65 192	<u>70 297</u> 65 192	<u>70 402</u> 65 192	<u>69 846</u> 65 192	<u>70 156</u> 65 192
225-101-0620	10	.	1	800	<u>29 713</u> 28 483							

					-	-	-	-	-
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 637</u> 7 180	<u>7 576</u> 7 180	<u>7 459</u> 7 180	<u>7 769</u> 7 180	<u>7 856</u> 7 180
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 543</u> 12 473	<u>14 995</u> 12 473	<u>13 944</u> 12 473	<u>16 732</u> 12 473	<u>17 515</u> 12 473
225-101-0602	15	.	1	950	<u>24 661</u> 18 341	<u>23 504</u> 18 341	<u>21 285</u> 18 341	<u>27 173</u> 18 341	<u>28 824</u> 18 341
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>37 593</u> 27 762	<u>35 790</u> 27 762	<u>32 333</u> 27 762	<u>41 506</u> 27 762	<u>44 078</u> 27 762
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 863</u> 12 055	<u>13 558</u> 12 055	<u>12 974</u> 12 055	<u>14 524</u> 12 055	<u>14 919</u> 12 016
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 678</u> 13 834	<u>15 373</u> 13 834	<u>14 789</u> 13 834	<u>16 339</u> 13 834	<u>16 773</u> 13 834
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>23 479</u> 18 840	<u>22 651</u> 18 840	<u>21 062</u> 18 840	<u>25 277</u> 18 840	<u>26 458</u> 18 840
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 871</u> 31 971	<u>36 043</u> 31 971	<u>34 455</u> 31 971	<u>38 669</u> 31 971	<u>39 851</u> 31 971
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>41 715</u> 32 418	<u>40 034</u> 32 418	<u>36 811</u> 32 418	<u>45 364</u> 32 418	<u>47 762</u> 32 418
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>75 144</u> 65 192	<u>73 464</u> 65 192	<u>70 240</u> 65 192	<u>78 793</u> 65 192	<u>81 192</u> 65 192
225-101-0620	10	.	1	800					

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>73 047</u> 69 785							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>21 288</u> 18 080	<u>22 267</u> 18 080	<u>37 262</u> 18 080	<u>34 773</u> 18 080	<u>25 272</u> 18 080	<u>25 462</u> 18 080	<u>24 462</u> 18 080	<u>25 019</u> 18 080

225-102.

					,	.	-	-	-	-	-	.
225-102-0100	20 13015-2012	.										
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>167 578</u> 159 108							
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>294 719</u> 281 164							
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>232 491</u> 221 290							
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>376 469</u> 359 124							
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>430 343</u> 408 621							
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>17 660</u> 16 504	<u>18 376</u> 16 504	<u>24 423</u> 16 504	<u>23 419</u> 16 504	<u>19 588</u> 16 504	<u>19 664</u> 16 504	<u>19 261</u> 16 504	
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>26 645</u> 24 908	<u>27 719</u> 24 908	<u>36 789</u> 24 908	<u>35 283</u> 24 908	<u>29 537</u> 24 908	<u>29 651</u> 24 908	<u>29 047</u> 24 908	

					-	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>33 984</u> 18 080	<u>30 963</u> 18 080	<u>25 171</u> 18 080	<u>40 541</u> 18 080	<u>44 851</u> 18 080

					-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								
225-102-0138	8.201	.	1	6400						
225-102-0139	8.302	.	1	9600						
225-102-0141	9.201	.	1	8200						
225-102-0142	9.302	.	1	12300						
225-102-0143	9.403	.	1	16400						
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>19 486</u> 16 504	<u>23 101</u> 16 504	<u>21 883</u> 16 504	<u>19 547</u> 16 504	<u>25 745</u> 16 504	<u>27 483</u> 16 504
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>29 384</u> 24 908	<u>34 806</u> 24 908	<u>32 979</u> 24 908	<u>29 475</u> 24 908	<u>38 772</u> 24 908	<u>41 379</u> 24 908

						-	-	-	-	-	-
225-102-0148	3	.	1	700	<u>13 178</u> 12 353	<u>13 679</u> 12 353	<u>17 912</u> 12 353	<u>17 209</u> 12 353	<u>14 527</u> 12 353	<u>14 581</u> 12 353	<u>14 299</u> 12 353

225-104.

						-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>41 772</u> 40 391	<u>41 970</u> 40 391	<u>44 993</u> 40 391	<u>44 491</u> 40 391	<u>42 575</u> 40 391	<u>42 614</u> 40 391	<u>42 412</u> 40 391
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>38 212</u> 36 653	<u>38 928</u> 36 653	<u>44 974</u> 36 653	<u>43 971</u> 36 653	<u>40 140</u> 36 653	<u>40 216</u> 36 653	<u>39 813</u> 36 653
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>78 948</u> 76 185						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 940</u> 90 478						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>51 618</u> 49 256	<u>52 092</u> 49 256	<u>59 348</u> 49 256	<u>58 144</u> 49 256	<u>53 546</u> 49 256	<u>53 638</u> 49 256	<u>53 155</u> 49 256
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>94 737</u> 91 421						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>97 737</u> 93 120	<u>98 684</u> 93 120	<u>113 196</u> 93 120	<u>110 787</u> 93 120	<u>101 592</u> 93 120	<u>101 776</u> 93 120	<u>100 809</u> 93 120

					-	-	-	-	-	-
225-102-0148	3	.	1	700	<u>14 456</u> 12 353	<u>16 986</u> 12 353	<u>16 134</u> 12 353	<u>14 499</u> 12 353	<u>18 837</u> 12 353	<u>20 054</u> 12 353

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>42 524</u> 40 391	<u>44 332</u> 40 391	<u>43 723</u> 40 391	<u>42 555</u> 40 391	<u>45 654</u> 40 391	<u>46 523</u> 40 391
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>40 038</u> 36 653	<u>43 652</u> 36 653	<u>42 435</u> 36 653	<u>40 099</u> 36 653	<u>46 296</u> 36 653	<u>48 034</u> 36 653
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0203	1.200	.	1	2000						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>53 424</u> 49 256	<u>57 762</u> 49 256	<u>56 300</u> 49 256	<u>53 497</u> 49 256	<u>60 934</u> 49 256	<u>63 020</u> 49 256
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>101 347</u> 93 120	<u>110 023</u> 93 120	<u>107 100</u> 93 120	<u>101 494</u> 93 120	<u>116 368</u> 93 120	<u>120 540</u> 93 120

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>121 052</u> 116 815							
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>162 674</u> 156 974							
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 833</u> 73 950							
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>136 842</u> 132 053							
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>132 744</u> 127 307							
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>69 535</u> 66 471	<u>71 039</u> 66 471	<u>83 737</u> 66 471	<u>81 629</u> 66 471	<u>73 583</u> 66 471	<u>73 744</u> 66 471	<u>72 898</u> 66 471	
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>187 258</u> 180 103							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>95 738</u> 91 161	<u>96 686</u> 91 161	<u>111 197</u> 91 161	<u>108 789</u> 91 161	<u>99 594</u> 91 161	<u>99 778</u> 91 161	<u>98 811</u> 91 161	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>185 083</u> 176 054	<u>186 978</u> 176 054	<u>216 001</u> 176 054	<u>211 183</u> 176 054	<u>192 794</u> 176 054	<u>193 161</u> 176 054	<u>191 227</u> 176 054	
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>194 486</u> 188 000							
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>257 060</u> 248 051							
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>346 243</u> 334 108							
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 921</u> 80 655							

					-	-	-	-	-	-
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>73 369</u> 66 471	<u>80 960</u> 66 471	<u>78 403</u> 66 471	<u>73 498</u> 66 471	<u>86 513</u> 66 471	<u>90 163</u> 66 471
225-104-0219	5.200	.	1	4300						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>99 349</u> 91 161	<u>108 025</u> 91 161	<u>105 102</u> 91 161	<u>99 496</u> 91 161	<u>114 370</u> 91 161	<u>118 541</u> 91 161
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>192 305</u> 176 054	<u>209 656</u> 176 054	<u>203 810</u> 176 054	<u>192 598</u> 176 054	<u>222 346</u> 176 054	<u>230 689</u> 176 054
225-104-0225	7.100	.	1	3300						
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600						
225-104-0240	19.200	.	1	2000						

					,	-	-	-	-	-	-
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>69 100</u> 66 692						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>95 261</u> 91 854						
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>108 027</u> 103 884						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>191 655</u> 184 738						
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>126 367</u> 121 703	<u>128 301</u> 121 703	<u>144 626</u> 121 703	<u>141 916</u> 121 703	<u>131 572</u> 121 703	<u>131 779</u> 121 703	<u>130 691</u> 121 703
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>154 281</u> 148 015						
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>163 794</u> 156 128	<u>167 732</u> 156 128	<u>200 988</u> 156 128	<u>195 468</u> 156 128	<u>174 397</u> 156 128	<u>174 818</u> 156 128	<u>172 602</u> 156 128
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>105 931</u> 101 829						
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>177 161</u> 169 718						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									

					-	-	-	-	-	-
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900						
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>131 297</u> 121 703	<u>141 057</u> 121 703	<u>137 769</u> 121 703	<u>131 462</u> 121 703	<u>148 195</u> 121 703	<u>152 888</u> 121 703
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>173 836</u> 156 128	<u>193 718</u> 156 128	<u>187 020</u> 156 128	<u>174 173</u> 156 128	<u>208 259</u> 156 128	<u>217 818</u> 156 128
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500						
225-104-0406	17-170	.	1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								

						-	-	-	-	-	-
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>91 977</u> 88 796	<u>93 194</u> 88 796	<u>103 473</u> 88 796	<u>101 767</u> 88 796	<u>95 254</u> 88 796	<u>95 384</u> 88 796	<u>94 699</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>88 605</u> 85 409						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>118 353</u> 114 413	<u>119 785</u> 114 413	<u>131 878</u> 114 413	<u>129 871</u> 114 413	<u>122 209</u> 114 413	<u>122 362</u> 114 413	<u>121 556</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>119 109</u> 114 911						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>241 703</u> 233 238						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>154 392</u> 149 259						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>134 980</u> 130 066						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>154 688</u> 149 063						
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>341 653</u> 329 770						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>219 691</u> 212 144						
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>427 066</u> 412 212						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>157 007</u> 149 991	<u>158 389</u> 149 991	<u>179 552</u> 149 991	<u>176 039</u> 149 991	<u>162 630</u> 149 991	<u>162 898</u> 149 991	<u>161 487</u> 149 991
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>394 346</u> 380 944						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>95 081</u> 88 796	<u>101 226</u> 88 796	<u>99 155</u> 88 796	<u>95 185</u> 88 796	<u>105 720</u> 88 796	<u>108 675</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>122 005</u> 114 413	<u>129 235</u> 114 413	<u>126 799</u> 114 413	<u>122 127</u> 114 413	<u>134 522</u> 114 413	<u>137 998</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200						
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000						
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>162 273</u> 149 991	<u>174 925</u> 149 991	<u>170 662</u> 149 991	<u>162 487</u> 149 991	<u>184 178</u> 149 991	<u>190 262</u> 149 991
225-104-0520	10.200	.	1	7000						

						-	-	-	-	-	-
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>192 902</u> 185 057	<u>195 235</u> 185 057	<u>220 631</u> 185 057	<u>216 415</u> 185 057	<u>200 324</u> 185 057	<u>200 646</u> 185 057	<u>198 954</u> 185 057
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>296 934</u> 286 576						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>201 524</u> 192 623	<u>203 261</u> 192 623	<u>229 866</u> 192 623	<u>225 450</u> 192 623	<u>208 593</u> 192 623	<u>208 929</u> 192 623	<u>207 157</u> 192 623
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>275 723</u> 263 791	<u>278 012</u> 263 791	<u>313 082</u> 263 791	<u>307 261</u> 263 791	<u>285 040</u> 263 791	<u>285 484</u> 263 791	<u>283 147</u> 263 791
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>619 245</u> 597 707						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>430 696</u> 415 933						
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>832 778</u> 803 813						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>330 057</u> 318 563						
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>739 889</u> 717 281						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>391 297</u> 374 821	<u>396 351</u> 374 821	<u>451 375</u> 374 821	<u>442 242</u> 374 821	<u>407 379</u> 374 821	<u>408 075</u> 374 821	<u>404 408</u> 374 821
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>498 633</u> 477 606	<u>502 581</u> 477 606	<u>563 046</u> 477 606	<u>553 009</u> 477 606	<u>514 698</u> 477 606	<u>515 463</u> 477 606	<u>511 434</u> 477 606
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>708 845</u> 681 691	<u>716 453</u> 681 691	<u>799 291</u> 681 691	<u>785 541</u> 681 691	<u>733 055</u> 681 691	<u>734 103</u> 681 691	<u>728 583</u> 681 691
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>116 351</u> 112 531						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>199 896</u> 185 057	<u>215 079</u> 185 057	<u>209 963</u> 185 057	<u>200 153</u> 185 057	<u>226 183</u> 185 057	<u>233 483</u> 185 057
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>208 144</u> 192 623	<u>224 049</u> 192 623	<u>218 691</u> 192 623	<u>208 413</u> 192 623	<u>235 682</u> 192 623	<u>243 330</u> 192 623
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>284 449</u> 263 791	<u>305 415</u> 263 791	<u>298 351</u> 263 791	<u>284 804</u> 263 791	<u>320 749</u> 263 791	<u>330 830</u> 263 791
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>406 450</u> 374 821	<u>439 346</u> 374 821	<u>428 263</u> 374 821	<u>407 007</u> 374 821	<u>463 405</u> 374 821	<u>479 221</u> 374 821
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>513 678</u> 477 606	<u>549 827</u> 477 606	<u>537 648</u> 477 606	<u>514 290</u> 477 606	<u>576 265</u> 477 606	<u>593 646</u> 477 606
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>731 657</u> 681 691	<u>781 181</u> 681 691	<u>764 496</u> 681 691	<u>732 496</u> 681 691	<u>817 402</u> 681 691	<u>841 213</u> 681 691
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>132 023</u> 127 491							
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>182 768</u> 176 673							
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>239 673</u> 231 815							
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>294 781</u> 285 113							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.										
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>119 159</u> 115 121	<u>120 662</u> 115 121	<u>133 360</u> 115 121	<u>131 252</u> 115 121	<u>123 207</u> 115 121	<u>123 368</u> 115 121	<u>122 522</u> 115 121	
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>130 725</u> 126 056	<u>132 587</u> 126 056	<u>148 308</u> 126 056	<u>145 699</u> 126 056	<u>135 738</u> 126 056	<u>135 937</u> 126 056	<u>134 889</u> 126 056	
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>149 829</u> 144 137							
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>204 549</u> 196 281	<u>206 992</u> 196 281	<u>233 597</u> 196 281	<u>229 181</u> 196 281	<u>212 324</u> 196 281	<u>212 661</u> 196 281	<u>210 888</u> 196 281	
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>283 127</u> 271 388	<u>285 298</u> 271 388	<u>318 554</u> 271 388	<u>313 034</u> 271 388	<u>291 963</u> 271 388	<u>292 383</u> 271 388	<u>290 167</u> 271 388	
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>346 401</u> 333 534							
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>419 571</u> 401 766	<u>425 070</u> 401 766	<u>484 931</u> 401 766	<u>474 994</u> 401 766	<u>437 066</u> 401 766	<u>437 824</u> 401 766	<u>433 835</u> 401 766	

					-	-	-	-	-	-
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>122 993</u> 115 121	<u>130 584</u> 115 121	<u>128 027</u> 115 121	<u>123 121</u> 115 121	<u>136 136</u> 115 121	<u>139 786</u> 115 121
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>135 473</u> 126 056	<u>144 871</u> 126 056	<u>141 705</u> 126 056	<u>135 632</u> 126 056	<u>151 745</u> 126 056	<u>156 264</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400						
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>211 875</u> 196 281	<u>227 781</u> 196 281	<u>222 422</u> 196 281	<u>212 144</u> 196 281	<u>239 414</u> 196 281	<u>247 061</u> 196 281
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>291 402</u> 271 388	<u>311 284</u> 271 388	<u>304 585</u> 271 388	<u>291 738</u> 271 388	<u>325 825</u> 271 388	<u>335 384</u> 271 388
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>436 056</u> 401 766	<u>471 844</u> 401 766	<u>459 787</u> 401 766	<u>436 662</u> 401 766	<u>498 018</u> 401 766	<u>515 225</u> 401 766

225-105.

						-	-	-	-	-	-
225-105-0300	20 13015-2012	.									
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>68 648</u> 64 489	<u>69 634</u> 64 489	<u>84 751</u> 64 489	<u>82 242</u> 64 489	<u>72 664</u> 64 489	<u>72 855</u> 64 489	<u>71 848</u> 64 489
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>105 917</u> 99 565	<u>107 417</u> 99 565	<u>130 394</u> 99 565	<u>126 580</u> 99 565	<u>112 021</u> 99 565	<u>112 312</u> 99 565	<u>110 781</u> 99 565
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>139 254</u> 130 898	<u>141 227</u> 130 898	<u>171 460</u> 130 898	<u>166 442</u> 130 898	<u>147 286</u> 130 898	<u>147 669</u> 130 898	<u>145 654</u> 130 898

225-107.

						-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 997</u> 9 558						
225-107-0102	19	.	1	500	<u>20 880</u> 20 065						
225-107-0103	20	.	1	600	<u>22 876</u> 21 942						
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>54 187</u> 50 875	<u>54 976</u> 50 875	<u>67 070</u> 50 875	<u>65 062</u> 50 875	<u>57 400</u> 50 875	<u>57 553</u> 50 875	<u>56 747</u> 50 875

					-	-	-	-	-	-
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>72 409</u> 64 489	<u>81 446</u> 64 489	<u>78 401</u> 64 489	<u>72 562</u> 64 489	<u>88 056</u> 64 489	<u>92 401</u> 64 489
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>111 634</u> 99 565	<u>125 370</u> 99 565	<u>120 742</u> 99 565	<u>111 866</u> 99 565	<u>135 417</u> 99 565	<u>142 022</u> 99 565
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>146 776</u> 130 898	<u>164 851</u> 130 898	<u>158 761</u> 130 898	<u>147 082</u> 130 898	<u>178 070</u> 130 898	<u>186 760</u> 130 898

					-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300						
225-107-0102	19	.	1	500						
225-107-0103	20	.	1	600						
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>57 196</u> 50 875	<u>64 426</u> 50 875	<u>61 990</u> 50 875	<u>57 318</u> 50 875	<u>69 713</u> 50 875	<u>73 190</u> 50 875

						-	-	-	-	-	-
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>41 741</u> 39 235	<u>42 333</u> 39 235	<u>51 403</u> 39 235	<u>49 898</u> 39 235	<u>44 151</u> 39 235	<u>44 266</u> 39 235	<u>43 661</u> 39 235
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>38 988</u> 36 761	<u>39 501</u> 36 761	<u>47 362</u> 36 761	<u>46 057</u> 36 761	<u>41 076</u> 36 761	<u>41 176</u> 36 761	<u>40 652</u> 36 761
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>35 169</u> 33 242	<u>35 603</u> 33 242	<u>42 254</u> 33 242	<u>41 150</u> 33 242	<u>36 936</u> 33 242	<u>37 020</u> 33 242	<u>36 577</u> 33 242
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>30 666</u> 28 939	<u>31 060</u> 28 939	<u>37 107</u> 28 939	<u>36 103</u> 28 939	<u>32 272</u> 28 939	<u>32 349</u> 28 939	<u>31 946</u> 28 939
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>39 269</u> 37 689						
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>50 844</u> 48 794						
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>61 397</u> 58 897						
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>47 863</u> 46 034						
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>58 336</u> 55 977						
225-107-0114	11	.	1	300	<u>10 469</u> 10 021						
225-107-0115	12	.	1	500	<u>19 243</u> 18 461						
225-107-0116	13	.	1	600	<u>18 569</u> 17 719	<u>18 998</u> 17 719	<u>22 626</u> 17 719	<u>22 024</u> 17 719	<u>19 726</u> 17 719	<u>19 771</u> 17 719	<u>19 530</u> 17 719
225-107-0200	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>43 998</u> 39 235	<u>49 420</u> 39 235	<u>47 593</u> 39 235	<u>44 090</u> 39 235	<u>53 386</u> 39 235	<u>55 993</u> 39 235
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>40 944</u> 36 761	<u>45 643</u> 36 761	<u>44 060</u> 36 761	<u>41 023</u> 36 761	<u>49 080</u> 36 761	<u>51 340</u> 36 761
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>36 824</u> 33 242	<u>40 800</u> 33 242	<u>39 460</u> 33 242	<u>36 891</u> 33 242	<u>43 708</u> 33 242	<u>45 620</u> 33 242
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>32 170</u> 28 939	<u>35 785</u> 28 939	<u>34 567</u> 28 939	<u>32 231</u> 28 939	<u>38 429</u> 28 939	<u>40 167</u> 28 939
225-107-0109	1	.	1	1000						
225-107-0110	2	.	1	1300						
225-107-0111	3	.	1	1600						
225-107-0112	4	.	1	1100						
225-107-0113	5	.	1	1500						
225-107-0114	11	.	1	300						
225-107-0115	12	.	1	500						
225-107-0116	13	.	1	600	<u>19 664</u> 17 719	<u>21 833</u> 17 719	<u>21 103</u> 17 719	<u>19 701</u> 17 719	<u>23 420</u> 17 719	<u>24 462</u> 17 719
225-107-0200	13015-2012	.								

					,	.	-	-	-	-	-	
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 244</u> 13 486	<u>14 411</u> 13 486	<u>16 981</u> 13 486	<u>16 555</u> 13 486	<u>14 926</u> 13 486	<u>14 959</u> 13 486	<u>14 788</u> 13 486	

225-108.

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3										
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>128 914</u> 123 572	<u>129 902</u> 123 572	<u>145 030</u> 123 572	<u>142 519</u> 123 572	<u>132 934</u> 123 572	<u>133 125</u> 123 572	<u>132 117</u> 123 572	

225-109.

					,	.	-	-	-	-	-	.
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>74 685</u> 71 438							
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>102 513</u> 98 154							
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>167 438</u> 159 943							
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>68 009</u> 63 863	<u>68 995</u> 63 863	<u>84 112</u> 63 863	<u>81 603</u> 63 863	<u>72 025</u> 63 863	<u>72 216</u> 63 863	<u>71 209</u> 63 863	

					-	-	-	-	-	-
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 883</u> 13 486	<u>16 419</u> 13 486	<u>15 902</u> 13 486	<u>14 909</u> 13 486	<u>17 543</u> 13 486	<u>18 282</u> 13 486

					-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>132 679</u> 123 572	<u>141 723</u> 123 572	<u>138 676</u> 123 572	<u>132 832</u> 123 572	<u>148 338</u> 123 572	<u>152 686</u> 123 572

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200						
225-109-0102	2	.	1	2900						
225-109-0103	3	.	1	5200						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>71 770</u> 63 863	<u>80 807</u> 63 863	<u>77 762</u> 63 863	<u>71 923</u> 63 863	<u>87 417</u> 63 863	<u>91 762</u> 63 863

						-	-	-	-	-	-
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>111 542</u> 106 844						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>104 737</u> 97 958	<u>106 395</u> 97 958	<u>131 791</u> 97 958	<u>127 575</u> 97 958	<u>111 484</u> 97 958	<u>111 806</u> 97 958	<u>110 114</u> 97 958
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>193 573</u> 185 403						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>101 788</u> 96 116	<u>103 898</u> 96 116	<u>126 875</u> 96 116	<u>123 061</u> 96 116	<u>108 503</u> 96 116	<u>108 794</u> 96 116	<u>107 263</u> 96 116
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>167 404</u> 157 832	<u>171 014</u> 157 832	<u>210 316</u> 157 832	<u>203 792</u> 157 832	<u>178 890</u> 157 832	<u>179 387</u> 157 832	<u>176 769</u> 157 832
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>75 116</u> 70 934	<u>76 671</u> 70 934	<u>93 601</u> 70 934	<u>90 791</u> 70 934	<u>80 064</u> 70 934	<u>80 278</u> 70 934	<u>79 150</u> 70 934
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>223 936</u> 214 523						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>70 606</u> 67 601						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>109 145</u> 102 748	<u>111 588</u> 102 748	<u>138 193</u> 102 748	<u>133 777</u> 102 748	<u>116 920</u> 102 748	<u>117 257</u> 102 748	<u>115 484</u> 102 748
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>54 667</u> 52 299						
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>76 089</u> 71 109	<u>77 312</u> 71 109	<u>96 057</u> 71 109	<u>92 945</u> 71 109	<u>81 069</u> 71 109	<u>81 306</u> 71 109	<u>80 057</u> 71 109
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>77 788</u> 73 451	<u>78 775</u> 73 451	<u>93 892</u> 73 451	<u>91 382</u> 73 451	<u>81 805</u> 73 451	<u>81 996</u> 73 451	<u>80 989</u> 73 451

					-	-	-	-	-	-
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>111 056</u> 97 958	<u>126 239</u> 97 958	<u>121 123</u> 97 958	<u>111 313</u> 97 958	<u>137 343</u> 97 958	<u>144 643</u> 97 958
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>108 116</u> 96 116	<u>121 852</u> 96 116	<u>117 224</u> 96 116	<u>108 348</u> 96 116	<u>131 899</u> 96 116	<u>138 503</u> 96 116
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>178 227</u> 157 832	<u>201 724</u> 157 832	<u>193 808</u> 157 832	<u>178 625</u> 157 832	<u>218 909</u> 157 832	<u>230 206</u> 157 832
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>79 778</u> 70 934	<u>89 900</u> 70 934	<u>86 490</u> 70 934	<u>79 949</u> 70 934	<u>97 302</u> 70 934	<u>102 169</u> 70 934
225-109-0111	78	.	1	6200						
225-109-0112	79	.	1	2000						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>116 471</u> 102 748	<u>132 377</u> 102 748	<u>127 018</u> 102 748	<u>116 741</u> 102 748	<u>144 010</u> 102 748	<u>151 657</u> 102 748
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600						
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>80 753</u> 71 109	<u>91 959</u> 71 109	<u>88 183</u> 71 109	<u>80 942</u> 71 109	<u>100 155</u> 71 109	<u>105 543</u> 71 109
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>81 550</u> 73 451	<u>90 587</u> 73 451	<u>87 542</u> 73 451	<u>81 703</u> 73 451	<u>97 196</u> 73 451	<u>101 542</u> 73 451

						-	-	-	-	-	-
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>118 886</u> 114 125						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>110 724</u> 104 053	<u>112 303</u> 104 053	<u>136 490</u> 104 053	<u>132 475</u> 104 053	<u>117 150</u> 104 053	<u>117 456</u> 104 053	<u>115 845</u> 104 053
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>164 029</u> 156 843						
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>269 577</u> 258 784						

225-2.
225-202.

						-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>83 115</u> 78 701	<u>84 092</u> 78 701	<u>99 057</u> 78 701	<u>96 573</u> 78 701	<u>87 091</u> 78 701	<u>87 280</u> 78 701	<u>86 283</u> 78 701
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>72 207</u> 67 975	<u>73 195</u> 67 975	<u>88 329</u> 67 975	<u>85 817</u> 67 975	<u>76 228</u> 67 975	<u>76 419</u> 67 975	<u>75 411</u> 67 975
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>19 910</u> 19 365	<u>20 046</u> 19 365			<u>20 276</u> 19 365	<u>20 291</u> 19 365	<u>20 214</u> 19 365
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>17 835</u> 17 351	<u>17 953</u> 17 351			<u>18 153</u> 17 351	<u>18 165</u> 17 351	<u>18 099</u> 17 351

					-	-	-	-	-	-
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>116 742</u> 104 053	<u>131 202</u> 104 053	<u>126 330</u> 104 053	<u>116 987</u> 104 053	<u>141 777</u> 104 053	<u>148 730</u> 104 053
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900						
225-109-0209	77	.	1	6800						

					-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>86 838</u> 78 701	<u>95 785</u> 78 701	<u>92 771</u> 78 701	<u>86 990</u> 78 701	<u>102 329</u> 78 701	<u>106 630</u> 78 701
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>75 973</u> 67 975	<u>85 021</u> 67 975	<u>81 972</u> 67 975	<u>76 126</u> 67 975	<u>91 638</u> 67 975	<u>95 989</u> 67 975
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>20 257</u> 19 365		<u>20 712</u> 19 365	<u>20 268</u> 19 365		
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>18 136</u> 17 351		<u>18 531</u> 17 351	<u>18 146</u> 17 351		

						-	-	-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	$\frac{8\,510}{8\,284}$	$\frac{8\,562}{8\,284}$			$\frac{8\,651}{8\,284}$	$\frac{8\,656}{8\,284}$	$\frac{8\,627}{8\,284}$

225-203.

						-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{39\,277}{35\,683}$	$\frac{40\,268}{35\,683}$	$\frac{55\,445}{35\,683}$	$\frac{52\,925}{35\,683}$	$\frac{43\,309}{35\,683}$	$\frac{43\,501}{35\,683}$	$\frac{42\,490}{35\,683}$
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{44\,264}{40\,583}$	$\frac{45\,252}{40\,583}$	$\frac{60\,374}{40\,583}$	$\frac{57\,864}{40\,583}$	$\frac{48\,282}{40\,583}$	$\frac{48\,474}{40\,583}$	$\frac{47\,466}{40\,583}$
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240		$\frac{30\,793}{29\,826}$			$\frac{31\,083}{29\,826}$	$\frac{31\,102}{29\,826}$	$\frac{31\,005}{29\,826}$
225-203-0903	20-5	.	1	175		$\frac{21\,543}{20\,856}$			$\frac{21\,755}{20\,856}$	$\frac{21\,768}{20\,856}$	$\frac{21\,698}{20\,856}$
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20		$\frac{2\,548}{2\,467}$			$\frac{2\,572}{2\,467}$	$\frac{2\,573}{2\,467}$	$\frac{2\,565}{2\,467}$
225-203-1002	10	.	1	40		$\frac{4\,979}{4\,821}$			$\frac{5\,028}{4\,821}$	$\frac{5\,031}{4\,821}$	$\frac{5\,015}{4\,821}$

					-	-	-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 643</u> 8 284		<u>8 818</u> 8 284	<u>8 648</u> 8 284		

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>43 053</u> 35 683	<u>52 127</u> 35 683	<u>49 070</u> 35 683	<u>43 207</u> 35 683	<u>58 763</u> 35 683	<u>63 125</u> 35 683
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>48 027</u> 40 583	<u>57 068</u> 40 583	<u>54 022</u> 40 583	<u>48 180</u> 40 583	<u>63 680</u> 40 583	<u>68 027</u> 40 583
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>31 059</u> 29 826		<u>31 634</u> 29 826	<u>31 074</u> 29 826		
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>21 737</u> 20 856		<u>22 157</u> 20 856	<u>21 748</u> 20 856		
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 570</u> 2 467		<u>2 618</u> 2 467	<u>2 571</u> 2 467		
225-203-1002	10	.	1	40	<u>5 024</u> 4 821		<u>5 119</u> 4 821	<u>5 026</u> 4 821		

						-	-	-	-	-	-
225-203-1005	9	.	1	1000		<u>106 192</u> 102 598			<u>107 404</u> 102 598	<u>107 480</u> 102 598	<u>107 077</u> 102 598

225-204.

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>265 785</u> 258 548						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>283 654</u> 275 662						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>225 142</u> 218 298						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>814 384</u> 793 150	<u>1 306 861</u> 1 271 408	<u>1 314 737</u> 1 271 408	<u>1 315 234</u> 1 271 408	<u>1 312 616</u> 1 271 408	<u>1 314 074</u> 1 271 408	<u>1 329 655</u> 1 271 408
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>958 254</u> 933 390	<u>1 512 030</u> 1 471 042	<u>1 521 118</u> 1 471 042	<u>1 521 692</u> 1 471 042	<u>1 518 670</u> 1 471 042	<u>1 520 353</u> 1 471 042	<u>1 538 331</u> 1 471 042
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 516 040</u> 1 477 728	<u>2 389 765</u> 2 326 880	<u>2 402 610</u> 2 326 880	<u>2 403 421</u> 2 326 880	<u>2 399 150</u> 2 326 880	<u>2 401 528</u> 2 326 880	<u>2 426 937</u> 2 326 880
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 546 559</u> 1 506 838	<u>2 440 942</u> 2 375 541	<u>2 454 998</u> 2 375 541	<u>2 455 886</u> 2 375 541	<u>2 451 212</u> 2 375 541	<u>2 453 815</u> 2 375 541	<u>2 481 620</u> 2 375 541
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>194 941</u> 189 904						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>127 795</u> 122 589	<u>128 742</u> 122 589	<u>131 651</u> 122 589	<u>131 834</u> 122 589	<u>130 867</u> 122 589	<u>131 406</u> 122 589	<u>137 159</u> 122 589

					-	-	-	-	-	-
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>107 302</u> 102 598		<u>109 699</u> 102 598	<u>107 363</u> 102 598		

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 314 472</u> 1 271 408					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 520 812</u> 1 471 042					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 402 177</u> 2 326 880					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 454 525</u> 2 375 541					
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>131 553</u> 122 589	<u>143 254</u> 122 589	<u>140 845</u> 122 589	<u>140 082</u> 122 589	<u>146 427</u> 122 589	<u>150 598</u> 122 589

						-	-	-	-	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>196 286</u> 190 493	<u>316 526</u> 306 690	<u>319 434</u> 306 690	<u>319 617</u> 306 690	<u>318 650</u> 306 690	<u>319 189</u> 306 690	<u>324 942</u> 306 690
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>221 878</u> 215 178	<u>362 589</u> 351 094	<u>366 103</u> 351 094	<u>366 325</u> 351 094	<u>365 156</u> 351 094	<u>365 807</u> 351 094	<u>372 758</u> 351 094
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>209 820</u> 201 881	<u>211 162</u> 201 881	<u>215 282</u> 201 881	<u>215 542</u> 201 881	<u>214 172</u> 201 881	<u>214 935</u> 201 881	<u>223 085</u> 201 881
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>340 257</u> 330 831	<u>545 023</u> 529 195	<u>549 143</u> 529 195	<u>549 403</u> 529 195	<u>548 033</u> 529 195	<u>548 796</u> 529 195	<u>556 946</u> 529 195
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>258 517</u> 248 408	<u>260 285</u> 248 408	<u>265 714</u> 248 408	<u>266 057</u> 248 408	<u>264 252</u> 248 408	<u>265 257</u> 248 408	<u>275 995</u> 248 408
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>272 734</u> 262 346	<u>274 502</u> 262 346	<u>279 931</u> 262 346	<u>280 274</u> 262 346	<u>278 469</u> 262 346	<u>279 474</u> 262 346	<u>290 212</u> 262 346
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>413 424</u> 400 620						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>414 327</u> 401 667						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>498 217</u> 483 021						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>700 394</u> 681 234	<u>1 117 192</u> 1 085 156	<u>1 125 311</u> 1 085 156	<u>1 125 823</u> 1 085 156	<u>1 123 124</u> 1 085 156	<u>1 124 627</u> 1 085 156	<u>1 140 687</u> 1 085 156
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>261 987</u> 252 013	<u>263 684</u> 252 013	<u>268 895</u> 252 013	<u>269 224</u> 252 013	<u>267 492</u> 252 013	<u>268 456</u> 252 013	<u>278 764</u> 252 013
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>356 799</u> 342 771	<u>359 266</u> 342 771	<u>366 839</u> 342 771	<u>367 317</u> 342 771	<u>364 799</u> 342 771	<u>366 202</u> 342 771	<u>381 183</u> 342 771
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>891 146</u> 867 597	<u>1 415 241</u> 1 376 152	<u>1 424 330</u> 1 376 152	<u>1 424 903</u> 1 376 152	<u>1 421 882</u> 1 376 152	<u>1 423 565</u> 1 376 152	<u>1 441 542</u> 1 376 152

					-	-	-	-	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>319 336</u> 306 690					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>365 984</u> 351 094					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>215 143</u> 201 881	<u>231 720</u> 201 881	<u>228 308</u> 201 881	<u>227 226</u> 201 881	<u>236 215</u> 201 881	<u>242 124</u> 201 881
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>549 004</u> 529 195					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>265 531</u> 248 408	<u>287 374</u> 248 408	<u>282 877</u> 248 408	<u>281 452</u> 248 408	<u>293 296</u> 248 408	<u>301 083</u> 248 408
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>279 748</u> 262 346	<u>301 591</u> 262 346	<u>297 094</u> 262 346	<u>295 668</u> 262 346	<u>307 513</u> 262 346	<u>315 299</u> 262 346
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 125 037</u> 1 085 156					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>268 720</u> 252 013	<u>289 685</u> 252 013	<u>285 369</u> 252 013	<u>284 000</u> 252 013	<u>295 369</u> 252 013	<u>302 843</u> 252 013
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>366 584</u> 342 771	<u>397 057</u> 342 771	<u>390 784</u> 342 771	<u>388 795</u> 342 771	<u>405 319</u> 342 771	<u>416 182</u> 342 771
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 424 024</u> 1 376 152					

						-	-	-	-	-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>193 178</u> 187 446	<u>311 438</u> 301 702	<u>314 346</u> 301 702	<u>314 530</u> 301 702	<u>313 563</u> 301 702	<u>314 101</u> 301 702	<u>319 854</u> 301 702
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>190 321</u> 184 986	<u>296 644</u> 287 834	<u>299 043</u> 287 834	<u>299 195</u> 287 834	<u>298 397</u> 287 834	<u>298 841</u> 287 834	<u>303 587</u> 287 834
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>117 280</u> 112 632	<u>119 357</u> 112 632	<u>122 871</u> 112 632	<u>123 093</u> 112 632	<u>121 924</u> 112 632	<u>122 575</u> 112 632	<u>129 526</u> 112 632
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>132 642</u> 128 016						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>174 173</u> 168 085						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>261 401</u> 253 926	<u>417 311</u> 404 744	<u>420 825</u> 404 744	<u>421 047</u> 404 744	<u>419 878</u> 404 744	<u>420 529</u> 404 744	<u>427 480</u> 404 744
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>219 444</u> 209 741	<u>221 339</u> 209 741	<u>227 155</u> 209 741	<u>227 522</u> 209 741	<u>225 588</u> 209 741	<u>226 666</u> 209 741	<u>238 171</u> 209 741
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>290 667</u> 277 880	<u>293 153</u> 277 880	<u>300 787</u> 277 880	<u>301 269</u> 277 880	<u>298 731</u> 277 880	<u>300 145</u> 277 880	<u>315 246</u> 277 880
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>329 784</u> 319 673						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>439 505</u> 425 824						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>880 896</u> 858 156	<u>1 382 071</u> 1 344 765	<u>1 390 250</u> 1 344 765	<u>1 390 766</u> 1 344 765	<u>1 388 047</u> 1 344 765	<u>1 389 561</u> 1 344 765	<u>1 405 741</u> 1 344 765
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>263 718</u> 255 599						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>174 133</u> 168 953	<u>175 694</u> 168 953	<u>178 335</u> 168 953	<u>178 502</u> 168 953	<u>177 624</u> 168 953	<u>178 113</u> 168 953	<u>183 339</u> 168 953

					-	-	-	-	-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>314 248</u> 301 702					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>298 962</u> 287 834					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>122 753</u> 112 632					
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>420 707</u> 404 744					
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>226 959</u> 209 741	<u>250 362</u> 209 741	<u>245 545</u> 209 741	<u>244 017</u> 209 741	<u>256 707</u> 209 741	<u>265 050</u> 209 741
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>300 530</u> 277 880	<u>331 247</u> 277 880	<u>324 924</u> 277 880	<u>322 919</u> 277 880	<u>339 575</u> 277 880	<u>350 525</u> 277 880
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 389 975</u> 1 344 765					
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>178 247</u> 168 953					

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>206 320</u> 200 039	<u>208 297</u> 200 039	<u>211 641</u> 200 039	<u>211 852</u> 200 039	<u>210 740</u> 200 039	<u>211 360</u> 200 039	<u>217 975</u> 200 039	
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>515 341</u> 503 033							
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>330 285</u> 321 784							
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>359 688</u> 350 205							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>280 011</u> 271 727							
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>321 499</u> 312 441							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>965 447</u> 941 454							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>273 681</u> 265 925							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>377 674</u> 366 826							
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>213 518</u> 205 889							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>288 150</u> 278 875							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>296 370</u> 286 934							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>268 519</u> 258 191							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0179	-5	.	1	2760	$\frac{211\ 529}{200\ 039}$					
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>267 869</u> 257 554							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>324 742</u> 313 839							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>342 573</u> 331 320							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>193 681</u> 186 440							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250								
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 144</u> 208 584							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>235 593</u> 229 370							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>281 918</u> 274 446							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>380 027</u> 369 554							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>388 408</u> 377 771							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>440 979</u> 428 890							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>449 361</u> 437 107							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>535 076</u> 520 494							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>605 284</u> 588 410							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>612 064</u> 595 057							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>372 505</u> 362 544							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>471 121</u> 458 619							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>595 884</u> 580 434							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>691 007</u> 673 246							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>658 341</u> 641 221							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>685 972</u> 669 257							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>623 988</u> 607 987							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 946</u> 703 578							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>503 663</u> 490 523							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>685 507</u> 666 719							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>875 053</u> 851 496							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>888 361</u> 865 394						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>803 679</u> 782 372						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>925 136</u> 901 407						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 216 995</u> 1 186 004						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 050 867</u> 1 024 673						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 178 289</u> 1 148 058						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>952 624</u> 928 356						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 243 374</u> 1 211 866						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>37 005</u> 35 436	<u>37 301</u> 35 436	<u>38 210</u> 35 436	<u>38 267</u> 35 436	<u>37 965</u> 35 436	<u>38 133</u> 35 436	<u>39 931</u> 35 436

					-	-	-	-	-	-
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>38 179</u> 35 436	<u>41 836</u> 35 436	<u>41 083</u> 35 436	<u>40 845</u> 35 436	<u>42 827</u> 35 436	<u>44 131</u> 35 436

						-	-	-	-	-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>35 896</u> 34 585						
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>42 412</u> 40 737	<u>42 708</u> 40 737	<u>43 617</u> 40 737	<u>43 674</u> 40 737	<u>43 372</u> 40 737	<u>43 541</u> 40 737	<u>45 338</u> 40 737
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>28 904</u> 27 437	<u>29 219</u> 27 437	<u>30 189</u> 27 437	<u>30 250</u> 27 437	<u>29 928</u> 27 437	<u>30 107</u> 27 437	<u>32 025</u> 27 437
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>36 081</u> 34 249	<u>36 476</u> 34 249	<u>37 688</u> 34 249	<u>37 764</u> 34 249	<u>37 361</u> 34 249	<u>37 586</u> 34 249	<u>39 983</u> 34 249
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>58 219</u> 55 755	<u>58 683</u> 55 755	<u>60 106</u> 55 755	<u>60 196</u> 55 755	<u>59 723</u> 55 755	<u>59 987</u> 55 755	<u>62 803</u> 55 755
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>47 849</u> 45 589	<u>48 312</u> 45 589	<u>49 736</u> 45 589	<u>49 826</u> 45 589	<u>49 353</u> 45 589	<u>49 616</u> 45 589	<u>52 433</u> 45 589
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>49 240</u> 47 009	<u>49 684</u> 47 009	<u>51 047</u> 47 009	<u>51 133</u> 47 009	<u>50 680</u> 47 009	<u>50 933</u> 47 009	<u>53 629</u> 47 009
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>44 086</u> 41 956	<u>44 530</u> 41 956	<u>45 894</u> 41 956	<u>45 980</u> 41 956	<u>45 526</u> 41 956	<u>45 779</u> 41 956	<u>48 475</u> 41 956
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>52 012</u> 49 721	<u>52 458</u> 49 721	<u>53 827</u> 49 721	<u>53 914</u> 49 721	<u>53 459</u> 49 721	<u>53 712</u> 49 721	<u>56 421</u> 49 721
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>186 019</u> 178 378	<u>187 420</u> 178 378	<u>191 722</u> 178 378	<u>191 993</u> 178 378	<u>190 563</u> 178 378	<u>191 360</u> 178 378	<u>199 869</u> 178 378

					-	-	-	-	-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>43 586</u> 40 737	<u>47 243</u> 40 737	<u>46 490</u> 40 737	<u>46 252</u> 40 737	<u>48 235</u> 40 737	<u>49 538</u> 40 737
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>30 156</u> 27 437	<u>34 057</u> 27 437	<u>33 254</u> 27 437	<u>32 999</u> 27 437	<u>35 114</u> 27 437	<u>36 505</u> 27 437
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>37 647</u> 34 249	<u>42 522</u> 34 249	<u>41 519</u> 34 249	<u>41 201</u> 34 249	<u>43 844</u> 34 249	<u>45 582</u> 34 249
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>60 058</u> 55 755	<u>65 787</u> 55 755	<u>64 608</u> 55 755	<u>64 234</u> 55 755	<u>67 341</u> 55 755	<u>69 383</u> 55 755
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>49 688</u> 45 589	<u>55 417</u> 45 589	<u>54 238</u> 45 589	<u>53 864</u> 45 589	<u>56 970</u> 45 589	<u>59 013</u> 45 589
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>51 001</u> 47 009	<u>56 487</u> 47 009	<u>55 357</u> 47 009	<u>54 999</u> 47 009	<u>57 974</u> 47 009	<u>59 929</u> 47 009
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>45 848</u> 41 956	<u>51 333</u> 41 956	<u>50 204</u> 41 956	<u>49 846</u> 41 956	<u>52 820</u> 41 956	<u>54 775</u> 41 956
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>53 781</u> 49 721	<u>59 291</u> 49 721	<u>58 157</u> 49 721	<u>57 797</u> 49 721	<u>60 785</u> 49 721	<u>62 749</u> 49 721
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>191 577</u> 178 378	<u>208 885</u> 178 378	<u>205 322</u> 178 378	<u>204 193</u> 178 378	<u>213 578</u> 178 378	<u>219 748</u> 178 378

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>112 740</u> 108 482	<u>113 459</u> 108 482	<u>115 664</u> 108 482	<u>115 803</u> 108 482	<u>115 070</u> 108 482	<u>115 478</u> 108 482	<u>119 841</u> 108 482
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>53 995</u> 52 036	<u>54 311</u> 52 036	<u>55 280</u> 52 036	<u>55 341</u> 52 036	<u>55 019</u> 52 036	<u>55 198</u> 52 036	<u>57 116</u> 52 036
225-204-0602	2	.	1	675	<u>43 393</u> 41 783	<u>43 659</u> 41 783	<u>44 477</u> 41 783	<u>44 529</u> 41 783	<u>44 257</u> 41 783	<u>44 409</u> 41 783	<u>46 027</u> 41 783
225-204-0603	3	.	1	550	<u>37 877</u> 36 515	<u>38 094</u> 36 515	<u>38 760</u> 36 515	<u>38 802</u> 36 515	<u>38 581</u> 36 515	<u>38 704</u> 36 515	<u>40 022</u> 36 515
225-204-0604	4	.	1	475	<u>32 295</u> 31 127	<u>32 482</u> 31 127	<u>33 058</u> 31 127	<u>33 094</u> 31 127	<u>32 903</u> 31 127	<u>33 009</u> 31 127	<u>34 148</u> 31 127
225-204-0605	5	.	1	400	<u>27 112</u> 26 131	<u>27 270</u> 26 131	<u>27 755</u> 26 131	<u>27 785</u> 26 131	<u>27 624</u> 26 131	<u>27 714</u> 26 131	<u>28 673</u> 26 131
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 627</u> 28 596	<u>29 785</u> 28 596	<u>30 269</u> 28 596	<u>30 300</u> 28 596	<u>30 139</u> 28 596	<u>30 229</u> 28 596	<u>31 187</u> 28 596
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 865</u> 16 196	<u>16 983</u> 16 196	<u>17 347</u> 16 196	<u>17 369</u> 16 196	<u>17 249</u> 16 196	<u>17 316</u> 16 196	<u>18 035</u> 16 196
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 571</u> 17 024						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>115 590</u> 108 482	<u>124 463</u> 108 482	<u>122 637</u> 108 482	<u>122 057</u> 108 482	<u>126 869</u> 108 482	<u>130 033</u> 108 482
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>55 247</u> 52 036	<u>59 148</u> 52 036	<u>58 345</u> 52 036	<u>58 090</u> 52 036	<u>60 205</u> 52 036	<u>61 596</u> 52 036
225-204-0602	2	.	1	675	<u>44 450</u> 41 783	<u>47 741</u> 41 783	<u>47 063</u> 41 783	<u>46 849</u> 41 783	<u>48 633</u> 41 783	<u>49 806</u> 41 783
225-204-0603	3	.	1	550	<u>38 738</u> 36 515	<u>41 419</u> 36 515	<u>40 867</u> 36 515	<u>40 692</u> 36 515	<u>42 146</u> 36 515	<u>43 102</u> 36 515
225-204-0604	4	.	1	475	<u>33 038</u> 31 127	<u>35 354</u> 31 127	<u>34 878</u> 31 127	<u>34 726</u> 31 127	<u>35 982</u> 31 127	<u>36 808</u> 31 127
225-204-0605	5	.	1	400	<u>27 739</u> 26 131	<u>29 689</u> 26 131	<u>29 287</u> 26 131	<u>29 160</u> 26 131	<u>30 218</u> 26 131	<u>30 913</u> 26 131
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>30 253</u> 28 596	<u>32 203</u> 28 596	<u>31 802</u> 28 596	<u>31 675</u> 28 596	<u>32 732</u> 28 596	<u>33 427</u> 28 596
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>17 334</u> 16 196	<u>18 797</u> 16 196	<u>18 496</u> 16 196	<u>18 400</u> 16 196	<u>19 194</u> 16 196	<u>19 715</u> 16 196
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>177 591</u> 172 692						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>290 250</u> 282 785						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>194 482</u> 188 886						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>337 124</u> 327 861						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>74 682</u> 72 630						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>69 380</u> 67 433						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>63 218</u> 61 391						
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>43 747</u> 42 327	<u>43 945</u> 42 327	<u>44 551</u> 42 327	<u>44 589</u> 42 327	<u>44 387</u> 42 327	<u>44 500</u> 42 327	<u>45 698</u> 42 327
225-204-1512	1	.	1	500	<u>31 349</u> 30 172	<u>31 546</u> 30 172	<u>32 152</u> 30 172	<u>32 190</u> 30 172	<u>31 989</u> 30 172	<u>32 101</u> 30 172	<u>33 300</u> 30 172

					-	-	-	-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>44 530</u> 42 327	<u>46 968</u> 42 327	<u>46 466</u> 42 327	<u>46 307</u> 42 327	<u>47 629</u> 42 327	<u>48 498</u> 42 327
225-204-1512	1	.	1	500	<u>32 132</u> 30 172	<u>34 569</u> 30 172	<u>34 068</u> 30 172	<u>33 908</u> 30 172	<u>35 230</u> 30 172	<u>36 099</u> 30 172

225-205.

						-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0104	4	.	1	90	<u>3 395</u> 3 227	<u>3 431</u> 3 227	<u>3 975</u> 3 227	<u>3 885</u> 3 227	<u>3 540</u> 3 227	<u>3 547</u> 3 227	<u>3 510</u> 3 227
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 022</u> 3 797	<u>4 073</u> 3 797	<u>4 859</u> 3 797	<u>4 729</u> 3 797	<u>4 231</u> 3 797	<u>4 241</u> 3 797	<u>4 188</u> 3 797
225-205-0106	6	.	1	180	<u>4 660</u> 4 366	<u>4 731</u> 4 366	<u>5 820</u> 4 366	<u>5 639</u> 4 366	<u>4 949</u> 4 366	<u>4 963</u> 4 366	<u>4 891</u> 4 366

226.**226-1.****226-101.**

						-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>12 590</u> 11 993	<u>12 712</u> 11 993	<u>14 593</u> 11 993	<u>14 281</u> 11 993	<u>13 089</u> 11 993	<u>13 113</u> 11 993	<u>12 988</u> 11 993
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>14 667</u> 14 030	<u>14 790</u> 14 030	<u>16 668</u> 14 030	<u>16 357</u> 14 030	<u>15 166</u> 14 030	<u>15 190</u> 14 030	<u>15 065</u> 14 030

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0104	4	.	1	90	<u>3 531</u> 3 227	<u>3 856</u> 3 227	<u>3 746</u> 3 227	<u>3 536</u> 3 227	<u>4 094</u> 3 227	<u>4 250</u> 3 227
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 218</u> 3 797	<u>4 688</u> 3 797	<u>4 529</u> 3 797	<u>4 226</u> 3 797	<u>5 031</u> 3 797	<u>5 257</u> 3 797
225-205-0106	6	.	1	180	<u>4 931</u> 4 366	<u>5 582</u> 4 366	<u>5 363</u> 4 366	<u>4 942</u> 4 366	<u>6 058</u> 4 366	<u>6 371</u> 4 366

					-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012									
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>13 057</u> 11 993	<u>14 182</u> 11 993	<u>13 803</u> 11 993	<u>13 076</u> 11 993	<u>15 004</u> 11 993	<u>15 544</u> 11 993
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>15 135</u> 14 030	<u>16 258</u> 14 030	<u>15 879</u> 14 030	<u>15 154</u> 14 030	<u>17 079</u> 14 030	<u>17 619</u> 14 030

						-	-	-	-	-	-
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>17 265</u> 16 577	<u>17 387</u> 16 577	<u>19 261</u> 16 577	<u>18 950</u> 16 577	<u>17 763</u> 16 577	<u>17 786</u> 16 577	<u>17 661</u> 16 577
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>19 754</u> 19 018	<u>19 876</u> 19 018	<u>21 750</u> 19 018	<u>21 439</u> 19 018	<u>20 252</u> 19 018	<u>20 275</u> 19 018	<u>20 151</u> 19 018
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>21 471</u> 20 702	<u>21 593</u> 20 702	<u>23 464</u> 20 702	<u>23 154</u> 20 702	<u>21 968</u> 20 702	<u>21 992</u> 20 702	<u>21 867</u> 20 702
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>26 682</u> 25 811	<u>26 804</u> 25 811	<u>28 672</u> 25 811	<u>28 362</u> 25 811	<u>27 179</u> 25 811	<u>27 202</u> 25 811	<u>27 078</u> 25 811
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>28 207</u> 27 306	<u>28 329</u> 27 306	<u>30 195</u> 27 306	<u>29 885</u> 27 306	<u>28 703</u> 27 306	<u>28 726</u> 27 306	<u>28 602</u> 27 306
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>17 556</u> 16 888						

					-	-	-	-	-	-
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>17 731</u> 16 577	<u>18 852</u> 16 577	<u>18 474</u> 16 577	<u>17 750</u> 16 577	<u>19 671</u> 16 577	<u>20 210</u> 16 577
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>20 220</u> 19 018	<u>21 340</u> 19 018	<u>20 963</u> 19 018	<u>20 239</u> 19 018	<u>22 159</u> 19 018	<u>22 698</u> 19 018
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>21 937</u> 20 702	<u>23 055</u> 20 702	<u>22 678</u> 20 702	<u>21 956</u> 20 702	<u>23 873</u> 20 702	<u>24 411</u> 20 702
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>27 147</u> 25 811	<u>28 264</u> 25 811	<u>27 888</u> 25 811	<u>27 166</u> 25 811	<u>29 081</u> 25 811	<u>29 618</u> 25 811
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>28 671</u> 27 306	<u>29 787</u> 27 306	<u>29 411</u> 27 306	<u>28 690</u> 27 306	<u>30 603</u> 27 306	<u>31 140</u> 27 306
226-101-0200	400 19804-2012									
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>18 939</u> 18 241							
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>21 564</u> 20 686	<u>21 724</u> 20 686	<u>24 172</u> 20 686	<u>23 766</u> 20 686	<u>22 215</u> 20 686	<u>22 246</u> 20 686	<u>22 083</u> 20 686	
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>22 918</u> 22 010	<u>23 078</u> 22 010	<u>25 540</u> 22 010	<u>25 132</u> 22 010	<u>23 572</u> 22 010	<u>23 603</u> 22 010	<u>23 439</u> 22 010	
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>28 654</u> 27 763							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>45 337</u> 44 119							

226-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.										
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>541 042</u> 525 273							

				,	-	-	-	-	-	-
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404						
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>22 173</u> 20 686	<u>23 637</u> 20 686	<u>23 144</u> 20 686	<u>22 198</u> 20 686	<u>24 708</u> 20 686	<u>25 411</u> 20 686
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>23 530</u> 22 010	<u>25 002</u> 22 010	<u>24 506</u> 22 010	<u>23 555</u> 22 010	<u>26 079</u> 22 010	<u>26 786</u> 22 010
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7						
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5						

				,	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						

					,	-	-	-	-	-	-
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>593 052</u> 576 264						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>601 048</u> 582 378						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>575 198</u> 554 357	<u>578 553</u> 554 357	<u>629 949</u> 554 357	<u>621 418</u> 554 357	<u>588 853</u> 554 357	<u>589 504</u> 554 357	<u>586 079</u> 554 357
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>873 498</u> 841 183	<u>878 827</u> 841 183	<u>960 456</u> 841 183	<u>946 906</u> 841 183	<u>895 186</u> 841 183	<u>896 218</u> 841 183	<u>890 779</u> 841 183
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 336 703</u> 1 298 262						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 085 492</u> 1 045 983	<u>1 091 887</u> 1 045 983	<u>1 189 841</u> 1 045 983	<u>1 173 581</u> 1 045 983	<u>1 111 517</u> 1 045 983	<u>1 112 757</u> 1 045 983	<u>1 106 230</u> 1 045 983
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>464 091</u> 445 429	<u>467 446</u> 445 429	<u>518 842</u> 445 429	<u>510 311</u> 445 429	<u>477 746</u> 445 429	<u>478 396</u> 445 429	<u>474 972</u> 445 429
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>784 267</u> 754 635	<u>789 268</u> 754 635	<u>865 878</u> 754 635	<u>853 161</u> 754 635	<u>804 621</u> 754 635	<u>805 590</u> 754 635	<u>800 486</u> 754 635
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>822 077</u> 790 771	<u>827 406</u> 790 771	<u>909 035</u> 790 771	<u>895 485</u> 790 771	<u>843 765</u> 790 771	<u>844 798</u> 790 771	<u>839 359</u> 790 771
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>927 017</u> 891 852	<u>932 977</u> 891 852	<u>1 024 280</u> 891 852	<u>1 009 125</u> 891 852	<u>951 275</u> 891 852	<u>952 430</u> 891 852	<u>946 346</u> 891 852
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>978 694</u> 942 516	<u>984 654</u> 942 516	<u>1 075 957</u> 942 516	<u>1 060 802</u> 942 516	<u>1 002 952</u> 942 516	<u>1 004 107</u> 942 516	<u>998 023</u> 942 516

					-	-	-	-	-	-
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>587 986</u> 554 357	<u>618 713</u> 554 357	<u>608 361</u> 554 357	<u>588 507</u> 554 357	<u>641 185</u> 554 357	<u>655 959</u> 554 357
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>893 809</u> 841 183	<u>942 610</u> 841 183	<u>926 168</u> 841 183	<u>894 635</u> 841 183	<u>978 301</u> 841 183	<u>1 001 766</u> 841 183
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 109 865</u> 1 045 983	<u>1 168 426</u> 1 045 983	<u>1 148 696</u> 1 045 983	<u>1 110 856</u> 1 045 983	<u>1 211 256</u> 1 045 983	<u>1 239 413</u> 1 045 983
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>476 879</u> 445 429	<u>507 606</u> 445 429	<u>497 254</u> 445 429	<u>477 399</u> 445 429	<u>530 078</u> 445 429	<u>544 852</u> 445 429
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>803 329</u> 754 635	<u>849 129</u> 754 635	<u>833 699</u> 754 635	<u>804 104</u> 754 635	<u>882 627</u> 754 635	<u>904 648</u> 754 635
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>842 388</u> 790 771	<u>891 189</u> 790 771	<u>874 747</u> 790 771	<u>843 214</u> 790 771	<u>926 881</u> 790 771	<u>950 345</u> 790 771
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>949 735</u> 891 852	<u>1 004 319</u> 891 852	<u>985 929</u> 891 852	<u>950 659</u> 891 852	<u>1 044 241</u> 891 852	<u>1 070 486</u> 891 852
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 001 412</u> 942 516	<u>1 055 996</u> 942 516	<u>1 037 606</u> 942 516	<u>1 002 336</u> 942 516	<u>1 095 918</u> 942 516	<u>1 122 163</u> 942 516

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>927 899</u> 891 480	<u>934 294</u> 891 480	<u>1 032 248</u> 891 480	<u>1 015 988</u> 891 480	<u>953 924</u> 891 480	<u>955 164</u> 891 480	<u>948 637</u> 891 480	
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 059 793</u> 1 028 078							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 236 701</u> 1 199 330							
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>322 538</u> 312 164							
226-102-0200	13015-2012	.										
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>126 886</u> 120 004	<u>128 881</u> 120 004	<u>154 277</u> 120 004	<u>150 061</u> 120 004	<u>133 970</u> 120 004	<u>134 292</u> 120 004	<u>132 600</u> 120 004	
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>134 146</u> 126 291	<u>137 145</u> 126 291	<u>169 797</u> 126 291	<u>164 377</u> 126 291	<u>143 689</u> 126 291	<u>144 102</u> 126 291	<u>141 926</u> 126 291	
226-102-0300	25912-2015	.										
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>135 224</u> 128 178	<u>137 219</u> 128 178	<u>162 614</u> 128 178	<u>158 399</u> 128 178	<u>142 308</u> 128 178	<u>142 630</u> 128 178	<u>140 937</u> 128 178	
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>175 249</u> 165 738	<u>177 380</u> 165 738	<u>210 032</u> 165 738	<u>204 612</u> 165 738	<u>183 924</u> 165 738	<u>184 337</u> 165 738	<u>182 161</u> 165 738	
226-102-0400	13015-2012	.										
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>109 203</u> 105 158							
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>153 100</u> 145 316	<u>154 777</u> 145 316	<u>180 475</u> 145 316	<u>176 209</u> 145 316	<u>159 927</u> 145 316	<u>160 252</u> 145 316	<u>158 540</u> 145 316	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>354 189</u> 340 967							

					-	-	-	-	-	-
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>952 272</u> 891 480	<u>1 010 833</u> 891 480	<u>991 103</u> 891 480	<u>953 263</u> 891 480	<u>1 053 663</u> 891 480	<u>1 081 820</u> 891 480
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>133 542</u> 120 004	<u>148 725</u> 120 004	<u>143 609</u> 120 004	<u>133 799</u> 120 004	<u>159 829</u> 120 004	<u>167 129</u> 120 004
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>143 138</u> 126 291	<u>162 658</u> 126 291	<u>156 082</u> 126 291	<u>143 468</u> 126 291	<u>176 935</u> 126 291	<u>186 321</u> 126 291
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>141 880</u> 128 178	<u>157 062</u> 128 178	<u>151 947</u> 128 178	<u>142 137</u> 128 178	<u>168 167</u> 128 178	<u>175 466</u> 128 178
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>183 373</u> 165 738	<u>202 894</u> 165 738	<u>196 317</u> 165 738	<u>183 704</u> 165 738	<u>217 170</u> 165 738	<u>226 556</u> 165 738
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>159 494</u> 145 316	<u>174 857</u> 145 316	<u>169 681</u> 145 316	<u>159 754</u> 145 316	<u>186 093</u> 145 316	<u>193 480</u> 145 316
226-102-0403	1-8	.	1	7750						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>185 820</u> 175 989	<u>187 991</u> 175 989	<u>221 247</u> 175 989	<u>215 727</u> 175 989	<u>194 656</u> 175 989	<u>195 076</u> 175 989	<u>192 860</u> 175 989	
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>76 179</u> 72 210	<u>77 047</u> 72 210	<u>90 350</u> 72 210	<u>88 142</u> 72 210	<u>79 713</u> 72 210	<u>79 882</u> 72 210	<u>78 995</u> 72 210	
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>178 060</u> 171 790							
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>94 355</u> 89 467	<u>95 420</u> 89 467	<u>111 746</u> 89 467	<u>109 036</u> 89 467	<u>98 692</u> 89 467	<u>98 899</u> 89 467	<u>97 811</u> 89 467	
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>203 129</u> 195 647							
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>142 443</u> 135 150	<u>144 022</u> 135 150	<u>168 208</u> 135 150	<u>164 193</u> 135 150	<u>148 869</u> 135 150	<u>149 175</u> 135 150	<u>147 563</u> 135 150	
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>173 345</u> 164 208	<u>175 358</u> 164 208	<u>206 196</u> 164 208	<u>201 077</u> 164 208	<u>181 538</u> 164 208	<u>181 928</u> 164 208	<u>179 873</u> 164 208	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>243 555</u> 230 567	<u>246 437</u> 230 567	<u>290 577</u> 230 567	<u>283 250</u> 230 567	<u>255 283</u> 230 567	<u>255 841</u> 230 567	<u>252 900</u> 230 567	
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>302 054</u> 285 669	<u>305 725</u> 285 669	<u>361 958</u> 285 669	<u>352 624</u> 285 669	<u>316 994</u> 285 669	<u>317 706</u> 285 669	<u>313 959</u> 285 669	
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>27 441</u> 26 457							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>34 596</u> 33 310							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>45 051</u> 43 276							
226-102-0500	13015-2012	.										

					-	-	-	-	-	-
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>194 095</u> 175 989	<u>213 976</u> 175 989	<u>207 278</u> 175 989	<u>194 431</u> 175 989	<u>228 517</u> 175 989	<u>238 077</u> 175 989
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>79 489</u> 72 210	<u>87 442</u> 72 210	<u>84 762</u> 72 210	<u>79 623</u> 72 210	<u>93 258</u> 72 210	<u>97 082</u> 72 210
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>98 417</u> 89 467	<u>108 177</u> 89 467	<u>104 889</u> 89 467	<u>98 582</u> 89 467	<u>115 315</u> 89 467	<u>120 008</u> 89 467
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>148 461</u> 135 150	<u>162 920</u> 135 150	<u>158 049</u> 135 150	<u>148 706</u> 135 150	<u>173 496</u> 135 150	<u>180 448</u> 135 150
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>181 018</u> 164 208	<u>199 454</u> 164 208	<u>193 243</u> 164 208	<u>181 330</u> 164 208	<u>212 937</u> 164 208	<u>221 802</u> 164 208
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>254 538</u> 230 567	<u>280 927</u> 230 567	<u>272 036</u> 230 567	<u>254 985</u> 230 567	<u>300 227</u> 230 567	<u>312 915</u> 230 567
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>316 046</u> 285 669	<u>349 664</u> 285 669	<u>338 338</u> 285 669	<u>316 615</u> 285 669	<u>374 252</u> 285 669	<u>390 416</u> 285 669
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0500	13015-2012	.								

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>225 032</u> <u>217 178</u>							
226-102-0600	21924.0-84	3										
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> <u>65 064</u>							
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>67 892</u> <u>63 767</u>	<u>68 873</u> <u>63 767</u>	<u>83 893</u> <u>63 767</u>	<u>81 399</u> <u>63 767</u>	<u>71 883</u> <u>63 767</u>	<u>72 073</u> <u>63 767</u>	<u>71 072</u> <u>63 767</u>	
226-102-0700	13015-2012	.										
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 788</u> <u>9 426</u>							

226-103.

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.										
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>133 439</u> <u>128 572</u>	<u>134 228</u> <u>128 572</u>	<u>146 321</u> <u>128 572</u>	<u>144 314</u> <u>128 572</u>	<u>136 652</u> <u>128 572</u>	<u>136 805</u> <u>128 572</u>	<u>135 999</u> <u>128 572</u>	<u>136 448</u> <u>128 572</u>
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>102 746</u> <u>99 269</u>	<u>103 260</u> <u>99 269</u>	<u>111 120</u> <u>99 269</u>	<u>109 815</u> <u>99 269</u>	<u>104 835</u> <u>99 269</u>	<u>104 934</u> <u>99 269</u>	<u>104 411</u> <u>99 269</u>	<u>104 702</u> <u>99 269</u>
226-103-1400	13015-2012	.										
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 928</u> <u>11 386</u>							

					-	-	-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	$\frac{71\,630}{63\,767}$	$\frac{80\,609}{63\,767}$	$\frac{77\,584}{63\,767}$	$\frac{71\,782}{63\,767}$	$\frac{87\,176}{63\,767}$	$\frac{91\,494}{63\,767}$
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0704	-9	.	1	210						

					-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							
226-103-0110	75.75	.	1	2000	$\frac{143\,677}{128\,572}$	$\frac{141\,242}{128\,572}$	$\frac{136\,570}{128\,572}$	$\frac{148\,965}{128\,572}$	$\frac{152\,441}{128\,572}$
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	$\frac{109\,402}{99\,269}$	$\frac{107\,818}{99\,269}$	$\frac{104\,782}{99\,269}$	$\frac{112\,839}{99\,269}$	$\frac{115\,098}{99\,269}$
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380					

						-	-	-	-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 535</u> 7 192							
226-103-1600	13015-2012	.										
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>335 216</u> 322 406							
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>360 645</u> 346 810							
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>411 639</u> 395 752							
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>439 427</u> 422 467							
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>510 005</u> 491 135							
226-103-1700	13015-2012	.										
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 840</u> 101 739							
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>145 559</u> 139 764							
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>170 624</u> 163 836							
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>98 568</u> 93 823	<u>99 555</u> 93 823	<u>114 671</u> 93 823	<u>112 162</u> 93 823	<u>102 584</u> 93 823	<u>102 775</u> 93 823	<u>101 768</u> 93 823	<u>102 329</u> 93 823
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>107 393</u> 102 025	<u>108 538</u> 102 025	<u>126 073</u> 102 025	<u>123 162</u> 102 025	<u>112 052</u> 102 025	<u>112 274</u> 102 025	<u>111 105</u> 102 025	<u>111 756</u> 102 025
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>129 511</u> 122 921	<u>130 932</u> 122 921	<u>152 699</u> 122 921	<u>149 086</u> 122 921	<u>135 294</u> 122 921	<u>135 569</u> 122 921	<u>134 119</u> 122 921	<u>134 927</u> 122 921

					-	-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240					
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>111 366</u> 93 823	<u>108 322</u> 93 823	<u>102 482</u> 93 823	<u>117 976</u> 93 823	<u>122 321</u> 93 823
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>122 239</u> 102 025	<u>118 707</u> 102 025	<u>111 934</u> 102 025	<u>129 906</u> 102 025	<u>134 947</u> 102 025
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>147 940</u> 122 921	<u>143 556</u> 122 921	<u>135 147</u> 122 921	<u>157 458</u> 122 921	<u>163 715</u> 122 921

						-	-	-	-	-	-	-
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>189 340</u> <u>182 144</u>							
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>162 198</u> <u>156 167</u>							
226-103-1800	13015-2012	.										
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>13 400</u> <u>12 440</u>	<u>13 799</u> <u>12 440</u>	<u>18 153</u> <u>12 440</u>	<u>17 430</u> <u>12 440</u>	<u>14 672</u> <u>12 440</u>	<u>14 727</u> <u>12 440</u>	<u>14 437</u> <u>12 440</u>	<u>14 598</u> <u>12 440</u>
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>16 518</u> <u>15 266</u>	<u>17 052</u> <u>15 266</u>	<u>22 856</u> <u>15 266</u>	<u>21 893</u> <u>15 266</u>	<u>18 215</u> <u>15 266</u>	<u>18 288</u> <u>15 266</u>	<u>17 902</u> <u>15 266</u>	<u>18 117</u> <u>15 266</u>

226-104.

						-	-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.										
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>7 843 053</u> <u>7 613 439</u>							
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>1 671 081</u> <u>1 617 334</u>							
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>1 718 584</u> <u>1 658 291</u>	<u>1 738 115</u> <u>1 658 291</u>	<u>1 928 164</u> <u>1 658 291</u>	<u>1 896 858</u> <u>1 658 291</u>	<u>1 776 093</u> <u>1 658 291</u>	<u>1 778 444</u> <u>1 658 291</u>	<u>1 764 901</u> <u>1 658 291</u>	
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 223 827</u> <u>2 159 029</u>							
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>2 353 557</u> <u>2 286 216</u>							
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 053 128</u> <u>1 988 801</u>							

					-	-	-	-	-
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>17 201</u> 12 440	<u>16 324</u> 12 440	<u>14 643</u> 12 440	<u>19 105</u> 12 440	<u>20 356</u> 12 440
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>21 587</u> 15 266	<u>20 418</u> 15 266	<u>18 176</u> 15 266	<u>24 125</u> 15 266	<u>25 794</u> 15 266

					-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200						
226-104-0103	-21	.	1	19700						
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>1 772 958</u> 1 658 291	<u>1 886 931</u> 1 658 291	<u>1 846 623</u> 1 658 291	<u>1 773 541</u> 1 658 291	<u>1 969 397</u> 1 658 291	<u>2 023 611</u> 1 658 291
226-104-0105	-22,16	.	1	19900						
226-104-0106	-22,16	.	1	19900						
226-104-0107	-24	.	1	22600						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 054 347</u> 1 983 556	<u>2 076 754</u> 1 983 556	<u>2 294 780</u> 1 983 556	<u>2 258 865</u> 1 983 556	<u>2 120 322</u> 1 983 556	<u>2 123 019</u> 1 983 556	<u>2 107 482</u> 1 983 556	
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>3 323 951</u> 3 207 881	<u>3 361 328</u> 3 207 881	<u>3 725 026</u> 3 207 881	<u>3 665 115</u> 3 207 881	<u>3 434 007</u> 3 207 881	<u>3 438 506</u> 3 207 881	<u>3 412 588</u> 3 207 881	
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>7 362 671</u> 7 151 743							
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561							
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>1 794 639</u> 1 739 961							
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>2 047 289</u> 1 984 461							
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>3 367 118</u> 3 262 224							
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 092 774</u> 1 057 289							
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 277 189</u> 1 234 574							
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>1 792 936</u> 1 736 694							
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>2 278 725</u> 2 206 460							
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>2 536 323</u> 2 455 068							
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>4 050 324</u> 3 922 768							

					-	-	-	-	-	-
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 116 726</u> 1 983 556	<u>2 247 477</u> 1 983 556	<u>2 201 235</u> 1 983 556	<u>2 117 394</u> 1 983 556	<u>2 342 082</u> 1 983 556	<u>2 404 277</u> 1 983 556
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>3 428 008</u> 3 207 881	<u>3 646 119</u> 3 207 881	<u>3 568 980</u> 3 207 881	<u>3 429 123</u> 3 207 881	<u>3 803 934</u> 3 207 881	<u>3 907 683</u> 3 207 881
226-104-0110	-42	.	1	62500						
226-104-0117	-18	.	1	15200						
226-104-0118	-21	.	1	18300						
226-104-0119	-24	.	1	21300						
226-104-0120	-33	.	1	36500						
226-104-0121	12	.	1	13200						
226-104-0122	15	.	1	16500						
226-104-0123	18	.	1	19800						
226-104-0124	21	.	1	25900						
226-104-0125	24	.	1	29600						
226-104-0126	33	.	1	45200						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>5 835 761</u> 5 653 973							
226-104-0200	13015-2012	.										
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997							
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790							
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916							
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193							
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665							
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404							
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144							
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589							
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915							
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631							
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834							

					-	-	-	-	-	-
226-104-0127	42	.	1	63250						
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200						
226-104-0204	98	.	1	25600						
226-104-0206	115	.	1	32100						
226-104-0214	165	.	1	53200						
226-104-0219	50	.	1	11700						
226-104-0223	60	.	1	14800						
226-104-0225	73	.	1	20800						
226-104-0229	93	.	1	27800						
226-104-0233	115	.	1	39500						
226-104-0237	135	.	1	50400						
226-104-0243	93	.	1	22800						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>2 894 538</u>	<u>2 806 258</u>						

25.

251.

251-3.

251-302.

					,	.	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 212 179</u>	<u>4 068 080</u>						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u>	<u>3 885 787</u>						
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 929 274</u>	<u>3 796 875</u>						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u>	<u>3 796 867</u>						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u>	<u>3 309 930</u>						
251-302-0400	33320-2015	.										

				,	-	-	-	-	-	-
226-104-0245	115	.	1	29600						

				,	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								

						-	-	-	-	-	-
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 417</u> 19 708	<u>20 526</u> 19 708	<u>22 189</u> 19 708	<u>21 913</u> 19 708	<u>20 859</u> 19 708	<u>20 880</u> 19 708	<u>20 769</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>15 985</u> 15 368	<u>16 092</u> 15 368	<u>17 725</u> 15 368	<u>17 454</u> 15 368	<u>16 419</u> 15 368	<u>16 440</u> 15 368	<u>16 331</u> 15 368

255.

, ,

255-1.**255-101.**

						-	-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3											
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>47 338</u> 43 710	<u>48 286</u> 43 710	<u>58 293</u> 43 710	<u>56 907</u> 43 710	<u>51 194</u> 43 710	<u>51 378</u> 43 710	<u>50 411</u> 43 710	<u>50 949</u> 43 710	<u>58 293</u> 43 710

255-102.

						-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									

					-	-	-	-	-	-
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 831</u> 19 708	<u>21 825</u> 19 708	<u>21 490</u> 19 708	<u>20 848</u> 19 708	<u>22 552</u> 19 708	<u>23 030</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 392</u> 15 368	<u>17 368</u> 15 368	<u>17 039</u> 15 368	<u>16 408</u> 15 368	<u>18 082</u> 15 368	<u>18 551</u> 15 368

					-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3						
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>56 702</u> 43 710	<u>51 096</u> 43 710	<u>58 293</u> 43 710	<u>58 293</u> 43 710

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								

						-	-	-	-	-	-
255-102-0601	17608-2017	40	2	1	96	$\frac{2\,423}{2\,298}$					
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	$\frac{2\,760}{2\,628}$					
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	$\frac{2\,612}{2\,426}$	$\frac{2\,659}{2\,426}$	$\frac{3\,209}{2\,426}$	$\frac{3\,209}{2\,426}$	$\frac{2\,805}{2\,426}$	$\frac{2\,814}{2\,426}$ $\frac{2\,766}{2\,426}$
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	$\frac{3\,565}{3\,360}$	$\frac{3\,612}{3\,360}$	$\frac{4\,162}{3\,360}$	$\frac{4\,162}{3\,360}$	$\frac{3\,758}{3\,360}$	$\frac{3\,767}{3\,360}$ $\frac{3\,718}{3\,360}$
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{2\,555}{2\,343}$	$\frac{2\,612}{2\,343}$	$\frac{3\,271}{2\,343}$	$\frac{3\,017}{2\,343}$	$\frac{2\,786}{2\,343}$	$\frac{2\,797}{2\,343}$ $\frac{2\,739}{2\,343}$
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{3\,224}{2\,998}$	$\frac{3\,280}{2\,998}$	$\frac{3\,940}{2\,998}$	$\frac{3\,685}{2\,998}$	$\frac{3\,455}{2\,998}$	$\frac{3\,466}{2\,998}$ $\frac{3\,408}{2\,998}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{2\,913}{2\,667}$	$\frac{2\,979}{2\,667}$	$\frac{3\,748}{2\,667}$	$\frac{3\,748}{2\,667}$	$\frac{3\,183}{2\,667}$	$\frac{3\,196}{2\,667}$ $\frac{3\,128}{2\,667}$
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,605}{3\,345}$	$\frac{3\,671}{3\,345}$	$\frac{4\,440}{3\,345}$	$\frac{4\,440}{3\,345}$	$\frac{3\,874}{3\,345}$	$\frac{3\,887}{3\,345}$ $\frac{3\,820}{3\,345}$
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{3\,156}{2\,878}$	$\frac{3\,231}{2\,878}$	$\frac{4\,110}{2\,878}$	$\frac{4\,110}{2\,878}$	$\frac{3\,464}{2\,878}$	$\frac{3\,479}{2\,878}$ $\frac{3\,401}{2\,878}$
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{3\,740}{3\,450}$	$\frac{3\,815}{3\,450}$	$\frac{4\,694}{3\,450}$	$\frac{4\,694}{3\,450}$	$\frac{4\,048}{3\,450}$	$\frac{4\,063}{3\,450}$ $\frac{3\,985}{3\,450}$

26.

261.

261-1.

					-	-	-	-	-	-
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{2\,793}{2\,426}$	$\frac{3\,209}{2\,426}$	$\frac{3\,080}{2\,426}$	$\frac{2\,800}{2\,426}$	$\frac{3\,209}{2\,426}$	$\frac{3\,209}{2\,426}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\,745}{3\,360}$	$\frac{4\,162}{3\,360}$	$\frac{4\,033}{3\,360}$	$\frac{3\,753}{3\,360}$	$\frac{4\,162}{3\,360}$	$\frac{4\,162}{3\,360}$
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,772}{2\,343}$	$\frac{3\,271}{2\,343}$	$\frac{3\,117}{2\,343}$	$\frac{2\,780}{2\,343}$	$\frac{3\,271}{2\,343}$	$\frac{3\,017}{2\,343}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,440}{2\,998}$	$\frac{3\,940}{2\,998}$	$\frac{3\,785}{2\,998}$	$\frac{3\,449}{2\,998}$	$\frac{3\,940}{2\,998}$	$\frac{3\,685}{2\,998}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,166}{2\,667}$	$\frac{3\,748}{2\,667}$	$\frac{3\,568}{2\,667}$	$\frac{3\,176}{2\,667}$	$\frac{3\,748}{2\,667}$	$\frac{3\,748}{2\,667}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,857}{3\,345}$	$\frac{4\,440}{3\,345}$	$\frac{4\,260}{3\,345}$	$\frac{3\,868}{3\,345}$	$\frac{4\,440}{3\,345}$	$\frac{4\,440}{3\,345}$
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\,445}{2\,878}$	$\frac{4\,110}{2\,878}$	$\frac{3\,905}{2\,878}$	$\frac{3\,456}{2\,878}$	$\frac{4\,110}{2\,878}$	$\frac{4\,110}{2\,878}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,029}{3\,450}$	$\frac{4\,694}{3\,450}$	$\frac{4\,489}{3\,450}$	$\frac{4\,040}{3\,450}$	$\frac{4\,694}{3\,450}$	$\frac{4\,694}{3\,450}$

261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>2 480</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>23 569</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>9 772</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>26 006</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006	<u>28 607</u> 26 006
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>27 989</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989	<u>30 629</u> 27 989
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>41 540</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540	<u>44 191</u> 41 540
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>268 984</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>114 811</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>133 108</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>120 919</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919

[illegible]

					,	.	-	-	-	-	-	-
261-101-0378	, 22,5 937-92	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	, , ;, , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная