

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-3.	7
211-4.	13
211-5.	16
211-6.	16
211-7.	19
212. , , ,	22
212-1.	22
212-2.	124
212-4.	127
212-5.	136
212-6.	148
213.	148
213-1.	148
213-3. , ,	151
22.	166
221.	166
221-1.	166
222. ,	172
222-1. , ,	172
222-2. ,	187
222-3. , ,	190
225.	193
225-1.	193

8.04-08-2021

IV

225-2.	247
226.	322
226-1.	322
25.	364
251. , ,	364
251-3. ,	364
255. , ,	367
255-1.	367
26.	373
261.	373
261-1.	373

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					, . , .	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,950}{1\,048}$	$\frac{1\,950}{1\,048}$	$\frac{1\,950}{1\,048}$	$\frac{1\,950}{1\,048}$	$\frac{1\,950}{1\,048}$	$\frac{1\,950}{1\,048}$	$\frac{1\,950}{1\,048}$	$\frac{1\,950}{1\,048}$

211-103.

					, . , .	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,724}{430}$	$\frac{1\,724}{430}$	$\frac{1\,724}{430}$	$\frac{1\,724}{430}$	$\frac{1\,724}{430}$	$\frac{1\,724}{430}$	$\frac{1\,724}{430}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,940}{498}$	$\frac{1\,940}{498}$	$\frac{1\,940}{498}$	$\frac{1\,940}{498}$	$\frac{1\,940}{498}$	$\frac{1\,940}{498}$	$\frac{1\,940}{498}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,469}{360}$	$\frac{1\,469}{360}$	$\frac{1\,469}{360}$	$\frac{1\,469}{360}$	$\frac{1\,469}{360}$	$\frac{1\,469}{360}$	$\frac{1\,469}{360}$

211-2.

					-	-	-	-
211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430	<u>1 724</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498	<u>1 940</u> 498
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360	<u>1 469</u> 360

211-201.

							-	-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,195}{2\,350}$	$\frac{4\,812}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{7\,981}{2\,350}$	$\frac{4\,378}{2\,350}$	$\frac{9\,195}{2\,350}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,073}{2\,278}$	$\frac{4\,721}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{7\,867}{2\,278}$	$\frac{4\,290}{2\,278}$	$\frac{9\,073}{2\,278}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,933}{2\,189}$	$\frac{4\,613}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{7\,736}{2\,189}$	$\frac{4\,185}{2\,189}$	$\frac{8\,933}{2\,189}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,190}{2\,441}$	$\frac{4\,870}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{7\,993}{2\,441}$	$\frac{4\,442}{2\,441}$	$\frac{9\,190}{2\,441}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,957}{2\,260}$	$\frac{4\,668}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{7\,769}{2\,260}$	$\frac{4\,243}{2\,260}$	$\frac{8\,957}{2\,260}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,183}{1\,597}$	$\frac{3\,957}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{7\,013}{1\,597}$	$\frac{3\,539}{1\,597}$	$\frac{8\,183}{1\,597}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{8\,087}{1\,407}$	$\frac{3\,798}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{6\,899}{1\,407}$	$\frac{3\,374}{1\,407}$	$\frac{8\,087}{1\,407}$

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,377}{2\,025}$	$\frac{4\,140}{2\,183}$	$\frac{9\,348}{2\,025}$	$\frac{9\,348}{2\,025}$	$\frac{7\,325}{2\,183}$	$\frac{3\,015}{2\,183}$	$\frac{8\,377}{2\,025}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3										
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,687}{2\,350}$	$\frac{3\,717}{2\,350}$	$\frac{3\,169}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{8\,952}{2\,350}$	$\frac{7\,010}{2\,350}$	$\frac{8\,709}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,604}{2\,278}$	$\frac{3\,634}{2\,278}$	$\frac{3\,089}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{8\,832}{2\,278}$	$\frac{6\,903}{2\,278}$	$\frac{8\,591}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,504}{2\,189}$	$\frac{3\,533}{2\,189}$	$\frac{2\,993}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{8\,694}{2\,189}$	$\frac{6\,779}{2\,189}$	$\frac{8\,454}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,761}{2\,441}$	$\frac{3\,790}{2\,441}$	$\frac{3\,250}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{8\,951}{2\,441}$	$\frac{7\,036}{2\,441}$	$\frac{8\,711}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,567}{2\,260}$	$\frac{3\,596}{2\,260}$	$\frac{3\,060}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{8\,719}{2\,260}$	$\frac{6\,819}{2\,260}$	$\frac{8\,482}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,872}{1\,597}$	$\frac{2\,901}{1\,597}$	$\frac{2\,373}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{7\,949}{1\,597}$	$\frac{6\,077}{1\,597}$	$\frac{7\,715}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{2\,697}{1\,407}$	$\frac{2\,727}{1\,407}$	$\frac{2\,190}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{7\,850}{1\,407}$	$\frac{5\,949}{1\,407}$	$\frac{7\,612}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3										
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,533}{2\,183}$	$\frac{3\,048}{2\,183}$	$\frac{3\,814}{2\,183}$	$\frac{9\,348}{2\,025}$	$\frac{7\,163}{2\,025}$	$\frac{6\,192}{2\,025}$	$\frac{7\,892}{2\,025}$	$\frac{8\,377}{2\,025}$

					-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{9\,680}{2\,350}$	$\frac{3\,837}{2\,350}$	$\frac{8\,709}{2\,350}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{9\,555}{2\,278}$	$\frac{3\,753}{2\,278}$	$\frac{8\,591}{2\,278}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{3\,652}{2\,189}$	$\frac{8\,454}{2\,189}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{9\,668}{2\,441}$	$\frac{3\,909}{2\,441}$	$\frac{8\,711}{2\,441}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{9\,432}{2\,260}$	$\frac{3\,714}{2\,260}$	$\frac{8\,482}{2\,260}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{8\,652}{1\,597}$	$\frac{3\,017}{1\,597}$	$\frac{7\,715}{1\,597}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{8\,562}{1\,407}$	$\frac{2\,844}{1\,407}$	$\frac{7\,612}{1\,407}$

					-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3						
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,348}{2\,025}$	$\frac{9\,348}{2\,025}$	$\frac{2\,768}{2\,183}$	$\frac{7\,325}{2\,183}$

							-	-	-	-	-
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 317</u> 2 011	<u>4 623</u> 2 407	<u>9 282</u> 2 011	<u>9 282</u> 2 011	<u>7 112</u> 2 011	<u>3 812</u> 2 407	<u>8 317</u> 2 011
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 092</u> 2 370	<u>4 049</u> 2 121	<u>7 682</u> 2 370	<u>9 597</u> 2 370	<u>7 188</u> 2 121	<u>2 940</u> 2 121	<u>5 735</u> 2 370
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 921</u> 2 229	<u>3 933</u> 1 982	<u>7 500</u> 2 229	<u>9 401</u> 2 229	<u>7 010</u> 1 982	<u>2 759</u> 1 982	<u>5 568</u> 2 229
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 608</u> 1 912	<u>3 872</u> 1 924	<u>8 036</u> 1 912	<u>8 972</u> 1 912	<u>6 792</u> 1 839	<u>2 921</u> 1 924	<u>6 561</u> 1 912

211-205.

							-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>15 089</u> 10 374	<u>11 996</u> 10 374	<u>16 563</u> 10 374	<u>18 124</u> 10 374	<u>14 222</u> 10 374	<u>11 647</u> 10 374	<u>15 263</u> 10 374
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>15 089</u> 10 374	<u>11 996</u> 10 374	<u>16 563</u> 10 374	<u>18 124</u> 10 374	<u>14 222</u> 10 374	<u>11 647</u> 10 374	<u>15 263</u> 10 374
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>15 089</u> 10 374	<u>11 996</u> 10 374	<u>16 563</u> 10 374	<u>18 124</u> 10 374	<u>14 222</u> 10 374	<u>11 647</u> 10 374	<u>15 263</u> 10 374

211-3.**211-301.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 253</u> 2 407	<u>3 535</u> 2 407	<u>3 632</u> 2 407	<u>9 282</u> 2 011	<u>7 112</u> 2 011	<u>6 148</u> 2 011	<u>7 835</u> 2 011	<u>8 317</u> 2 011
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 437</u> 2 121	<u>2 973</u> 2 121	<u>3 728</u> 2 121	<u>6 876</u> 2 370	<u>7 061</u> 1 996	<u>5 762</u> 2 370	<u>5 678</u> 2 370	<u>8 258</u> 1 996
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 305</u> 1 982	<u>2 860</u> 1 982	<u>3 588</u> 1 982	<u>6 700</u> 2 229	<u>7 010</u> 1 982	<u>5 594</u> 2 229	<u>5 510</u> 2 229	<u>8 198</u> 1 982
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 055</u> 1 924	<u>2 855</u> 1 924	<u>3 375</u> 1 924	<u>7 591</u> 1 912	<u>6 729</u> 1 778	<u>5 508</u> 1 912	<u>6 304</u> 1 912	<u>7 900</u> 1 778

					-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>11 666</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>15 783</u> 10 374	<u>14 916</u> 10 374	<u>13 529</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374	<u>15 610</u> 10 374	<u>16 130</u> 10 374
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>11 666</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>15 783</u> 10 374	<u>14 916</u> 10 374	<u>13 529</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374	<u>15 610</u> 10 374	<u>16 130</u> 10 374
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>11 666</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>15 783</u> 10 374	<u>14 916</u> 10 374	<u>13 529</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374	<u>15 610</u> 10 374	<u>16 130</u> 10 374

					-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 282</u> 2 011	<u>9 282</u> 2 011	<u>3 434</u> 2 407	<u>7 112</u> 2 011
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>9 215</u> 1 996	<u>8 041</u> 2 370	<u>2 697</u> 2 121	<u>7 188</u> 2 121
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>9 148</u> 1 982	<u>7 857</u> 2 229	<u>2 544</u> 1 982	<u>7 010</u> 1 982
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>8 836</u> 1 778	<u>8 223</u> 1 912	<u>2 557</u> 1 924	<u>6 792</u> 1 839

					-	-	-
211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 823</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 823</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 823</u> 10 374	<u>11 315</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374

					-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-301-0100	1284-2004 400	3									
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{2\,730}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$	$\frac{1\,531}{762}$	$\frac{7\,089}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{2\,546}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$	$\frac{1\,372}{622}$	$\frac{6\,810}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{2\,463}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$	$\frac{1\,306}{568}$	$\frac{6\,665}{568}$
211-301-0200	1284-2004 600	3									
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{2\,581}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$	$\frac{1\,407}{656}$	$\frac{6\,845}{656}$
211-301-0300	1284-2004 800	3									
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{2\,821}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$	$\frac{1\,621}{850}$	$\frac{7\,179}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{2\,700}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$	$\frac{1\,509}{746}$	$\frac{7\,027}{746}$
211-301-0400	1284-2004 1000	3									
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{2\,847}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$	$\frac{1\,647}{876}$	$\frac{7\,205}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{2\,723}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{5\,845}{768}$	$\frac{1\,532}{768}$	$\frac{7\,050}{768}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{2\,725}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$	$\frac{1\,542}{784}$	$\frac{7\,021}{784}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-301-0100	1284-2004 400	3										
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 110</u> 762	<u>1 634</u> 762	<u>2 378</u> 762	<u>8 060</u> 762	<u>5 875</u> 762	<u>4 904</u> 762	<u>6 603</u> 762	<u>7 089</u> 762
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>2 917</u> 622	<u>1 472</u> 622	<u>2 200</u> 622	<u>7 761</u> 622	<u>5 623</u> 622	<u>4 672</u> 622	<u>6 335</u> 622	<u>6 810</u> 622
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 829</u> 568	<u>1 405</u> 568	<u>2 123</u> 568	<u>7 602</u> 568	<u>5 495</u> 568	<u>4 559</u> 568	<u>6 197</u> 568	<u>6 665</u> 568
211-301-0200	1284-2004 600	3										
211-301-0204	20-40	3	1	1370	<u>2 952</u> 656	<u>1 507</u> 656	<u>2 235</u> 656	<u>7 796</u> 656	<u>5 658</u> 656	<u>4 707</u> 656	<u>6 370</u> 656	<u>6 845</u> 656
211-301-0300	1284-2004 800	3										
211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 201</u> 850	<u>1 724</u> 850	<u>2 468</u> 850	<u>8 150</u> 850	<u>5 965</u> 850	<u>4 994</u> 850	<u>6 693</u> 850	<u>7 179</u> 850
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 077</u> 746	<u>1 611</u> 746	<u>2 350</u> 746	<u>7 991</u> 746	<u>5 822</u> 746	<u>4 858</u> 746	<u>6 545</u> 746	<u>7 027</u> 746
211-301-0400	1284-2004 1000	3										
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 227</u> 876	<u>1 750</u> 876	<u>2 494</u> 876	<u>8 176</u> 876	<u>5 991</u> 876	<u>5 020</u> 876	<u>6 719</u> 876	<u>7 205</u> 876
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 100</u> 768	<u>1 634</u> 768	<u>2 373</u> 768	<u>8 015</u> 768	<u>5 845</u> 768	<u>4 881</u> 768	<u>6 568</u> 768	<u>7 050</u> 768
211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 099</u> 784	<u>1 644</u> 784	<u>2 377</u> 784	<u>7 978</u> 784	<u>5 824</u> 784	<u>4 867</u> 784	<u>6 542</u> 784	<u>7 021</u> 784

					-	-	-	-
211-301-0100	1284-2004 400	3						
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 060</u> 762	<u>8 060</u> 762	<u>1 311</u> 762	<u>5 875</u> 762
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>7 761</u> 622	<u>7 761</u> 622	<u>1 157</u> 622	<u>5 623</u> 622
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 602</u> 568	<u>7 602</u> 568	<u>1 094</u> 568	<u>5 495</u> 568
211-301-0200	1284-2004 600	3						
211-301-0204	20-40	3	1	1370	<u>7 796</u> 656	<u>7 796</u> 656	<u>1 191</u> 656	<u>5 658</u> 656
211-301-0300	1284-2004 800	3						
211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 150</u> 850	<u>8 150</u> 850	<u>1 401</u> 850	<u>5 965</u> 850
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 991</u> 746	<u>7 991</u> 746	<u>1 291</u> 746	<u>5 822</u> 746
211-301-0400	1284-2004 1000	3						
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 176</u> 876	<u>8 176</u> 876	<u>1 427</u> 876	<u>5 991</u> 876
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 015</u> 768	<u>8 015</u> 768	<u>1 314</u> 768	<u>5 845</u> 768
211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 978</u> 784	<u>7 978</u> 784	<u>1 326</u> 784	<u>5 824</u> 784

						-	-	-	-		
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 905</u> 714	<u>2 640</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>1 466</u> 714	<u>6 905</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 753</u> 653	<u>2 550</u> 653	<u>7 689</u> 653	<u>7 689</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>1 393</u> 653	<u>6 753</u> 653

211-302.

						-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>12 641</u> 12 204	<u>13 486</u> 12 204	<u>13 316</u> 12 204	<u>14 421</u> 12 204	<u>14 190</u> 12 204	<u>14 038</u> 12 204
211-302-0200	32496-2013 400	3								
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>12 668</u> 12 204	<u>13 634</u> 12 204	<u>13 440</u> 12 204	<u>14 702</u> 12 204	<u>14 439</u> 12 204	<u>14 265</u> 12 204
211-302-0300	32496-2013 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>12 724</u> 12 204	<u>13 931</u> 12 204	<u>13 688</u> 12 204	<u>15 266</u> 12 204	<u>14 937</u> 12 204	<u>14 720</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>12 263</u> 11 752	<u>13 470</u> 11 752	<u>13 227</u> 11 752	<u>14 805</u> 11 752	<u>14 476</u> 11 752	<u>14 259</u> 11 752

211-4.

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 012</u> 714	<u>1 567</u> 714	<u>2 295</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>4 767</u> 714	<u>6 430</u> 714	<u>6 905</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 916</u> 653	<u>1 492</u> 653	<u>2 210</u> 653	<u>7 689</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>4 646</u> 653	<u>6 284</u> 653	<u>6 753</u> 653

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3										
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>12 705</u> 12 204	<u>14 226</u> 12 204	<u>13 808</u> 12 204	<u>14 117</u> 12 204	<u>12 855</u> 12 204	<u>14 894</u> 12 204	<u>12 950</u> 12 204	<u>12 705</u> 12 204
211-302-0200	32496-2013 400	3										
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>12 742</u> 12 204	<u>14 480</u> 12 204	<u>14 002</u> 12 204	<u>14 356</u> 12 204	<u>12 913</u> 12 204	<u>15 243</u> 12 204	<u>13 022</u> 12 204	<u>12 742</u> 12 204
211-302-0300	32496-2013 500	3										
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>12 816</u> 12 204	<u>14 989</u> 12 204	<u>14 390</u> 12 204	<u>14 833</u> 12 204	<u>13 030</u> 12 204	<u>15 942</u> 12 204	<u>13 165</u> 12 204	<u>12 816</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>12 354</u> 11 752	<u>14 528</u> 11 752	<u>13 929</u> 11 752	<u>14 372</u> 11 752	<u>12 569</u> 11 752	<u>15 481</u> 11 752	<u>12 704</u> 11 752	<u>12 354</u> 11 752

					-	-	-	-
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 855</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>1 251</u> 714	<u>5 717</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 689</u> 653	<u>7 689</u> 653	<u>1 181</u> 653	<u>5 582</u> 653

					-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>14 105</u> 12 204	<u>15 695</u> 12 204	<u>13 626</u> 12 204	<u>13 971</u> 12 204	<u>14 451</u> 12 204
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>14 342</u> 12 204	<u>16 159</u> 12 204	<u>13 794</u> 12 204	<u>14 189</u> 12 204	<u>14 737</u> 12 204
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 815</u> 12 204	<u>17 087</u> 12 204	<u>14 130</u> 12 204	<u>14 624</u> 12 204	<u>15 309</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>14 354</u> 11 752	<u>16 626</u> 11 752	<u>13 669</u> 11 752	<u>14 163</u> 11 752	<u>14 848</u> 11 752

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 366</u> 1 220	<u>2 819</u> 1 220	<u>3 832</u> 1 220	<u>7 487</u> 1 220	<u>8 268</u> 1 220	<u>4 106</u> 1 220	<u>6 187</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 128</u> 1 220	<u>2 424</u> 1 220	<u>3 469</u> 1 220	<u>7 747</u> 1 220	<u>7 877</u> 1 220	<u>4 366</u> 1 220	<u>6 447</u> 1 220	<u>8 788</u> 1 220
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 308</u> 1 342	<u>2 718</u> 1 342	<u>3 782</u> 1 342	<u>7 741</u> 1 342	<u>8 209</u> 1 342	<u>4 360</u> 1 342	<u>6 441</u> 1 342	<u>9 042</u> 1 342

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 696</u> 1 735	<u>2 917</u> 1 735	<u>3 033</u> 1 735	<u>9 290</u> 1 458	<u>7 729</u> 1 458	<u>6 169</u> 1 458	<u>7 989</u> 1 458	<u>8 770</u> 1 458

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										

					-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 048</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>3 454</u> 1 220	<u>8 007</u> 1 220
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>9 048</u> 1 220	<u>9 048</u> 1 220	<u>3 105</u> 1 220	<u>7 617</u> 1 220
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 172</u> 1 342	<u>9 172</u> 1 342	<u>3 375</u> 1 342	<u>7 949</u> 1 342

					-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>9 290</u> 1 458	<u>9 290</u> 1 458	<u>2 830</u> 1 735	<u>7 486</u> 1 559

					-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3						

							-	-	-	-	-
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 293</u> 787	<u>3 441</u> 949	<u>9 125</u> 787	<u>9 125</u> 787	<u>6 841</u> 814	<u>2 550</u> 949	<u>8 293</u> 787

211-603.

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 874</u> 1 311	<u>3 360</u> 1 311	<u>8 880</u> 1 311	<u>8 880</u> 1 311	<u>6 617</u> 1 311	<u>2 118</u> 1 311	<u>7 874</u> 1 311

211-7.**211-701.**

							-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>3 391</u> 2 115	<u>4 983</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 024</u> 2 115	<u>4 008</u> 2 115	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>3 391</u> 2 115	<u>4 983</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 024</u> 2 115	<u>4 008</u> 2 115	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>3 391</u> 2 115	<u>4 983</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 024</u> 2 115	<u>4 008</u> 2 115	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 141</u> 2 260	<u>5 410</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>9 484</u> 2 260	<u>4 852</u> 2 260	

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 023</u> 949	<u>2 192</u> 949	<u>2 316</u> 949	<u>9 125</u> 787	<u>7 461</u> 787	<u>5 796</u> 787	<u>7 738</u> 787	<u>8 571</u> 787

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 754</u> 1 311	<u>2 224</u> 1 311	<u>2 995</u> 1 311	<u>8 880</u> 1 311	<u>6 617</u> 1 311	<u>5 611</u> 1 311	<u>7 371</u> 1 311	<u>7 874</u> 1 311

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3										
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115	<u>9 961</u> 2 115
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115	<u>9 961</u> 2 115
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115	<u>9 961</u> 2 115
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>11 045</u> 2 260	<u>3 963</u> 2 260	<u>4 002</u> 2 260	<u>3 297</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>10 732</u> 2 260	<u>8 236</u> 2 260	<u>10 420</u> 2 260

					-	-	-	-
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 125</u> 787	<u>9 125</u> 787	<u>2 100</u> 949	<u>7 119</u> 814

					-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3						
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>8 880</u> 1 311	<u>8 880</u> 1 311	<u>1 890</u> 1 311	<u>6 617</u> 1 311

					-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>10 897</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>3 479</u> 2 115	<u>9 492</u> 2 115
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>10 897</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>3 479</u> 2 115	<u>9 492</u> 2 115
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>10 897</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>3 479</u> 2 115	<u>9 492</u> 2 115
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>11 669</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>11 669</u> 2 260	<u>4 156</u> 2 260	<u>10 420</u> 2 260

							-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,546}{2\,115}$	$\frac{4\,669}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{8\,712}{2\,115}$	$\frac{3\,127}{2\,115}$
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,391}{2\,115}$	$\frac{4\,983}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{11\,521}{2\,115}$	$\frac{9\,024}{2\,115}$	$\frac{4\,008}{2\,115}$
211-701-0200		3								
211-701-0201		3	1	1800	$\frac{8\,393}{4\,556}$	$\frac{7\,543}{4\,556}$	$\frac{12\,138}{4\,556}$	$\frac{14\,011}{4\,556}$	$\frac{10\,890}{4\,556}$	$\frac{9\,953}{4\,556}$

212.**212-1.****212-101.**

							-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	$\frac{17\,840}{13\,651}$	$\frac{21\,072}{13\,651}$	$\frac{32\,431}{13\,651}$	$\frac{32\,431}{13\,651}$	$\frac{32\,431}{13\,651}$	$\frac{19\,309}{13\,651}$
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	$\frac{20\,821}{14\,461}$	$\frac{20\,372}{12\,868}$	$\frac{31\,671}{12\,906}$	$\frac{31\,632}{12\,868}$	$\frac{31\,632}{12\,868}$	$\frac{19\,001}{12\,868}$
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	$\frac{21\,422}{14\,302}$	$\frac{21\,853}{14\,302}$	$\frac{33\,094}{14\,302}$	$\frac{33\,094}{14\,302}$	$\frac{33\,094}{14\,302}$	$\frac{20\,424}{14\,302}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>10 273</u> 2 115	<u>5 158</u> 2 115	<u>3 259</u> 2 115	<u>4 216</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>8 712</u> 2 115	<u>7 464</u> 2 115	<u>9 649</u> 2 115
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>10 585</u> 2 115	<u>4 425</u> 2 115	<u>3 507</u> 2 115	<u>3 700</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>9 648</u> 2 115	<u>7 776</u> 2 115	<u>9 961</u> 2 115
211-701-0200		3										
211-701-0201		3	1	1800	<u>8 393</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>8 705</u> 4 556	<u>10 578</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>5 925</u> 4 556	<u>8 136</u> 4 556

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3										
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 431</u> 13 651	<u>19 407</u> 13 651	<u>17 889</u> 13 651	<u>17 889</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>29 322</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651
212-101-0200	7473-2010 5	3										
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>31 632</u> 12 868	<u>18 413</u> 12 868	<u>17 091</u> 12 868	<u>17 091</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>28 705</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 094</u> 14 302	<u>20 078</u> 14 302	<u>18 503</u> 14 302	<u>18 553</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>30 167</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302

					-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>10 273</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>2 844</u> 2 115	<u>8 712</u> 2 115
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>10 897</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>11 521</u> 2 115	<u>3 479</u> 2 115	<u>9 492</u> 2 115
211-701-0200		3							
211-701-0201		3	1	1800	<u>11 826</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651	<u>17 889</u> 13 651	<u>32 431</u> 13 651
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>31 632</u> 12 868	<u>17 001</u> 12 914	<u>31 632</u> 12 868
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302	<u>18 841</u> 14 302	<u>33 094</u> 14 302

							-	-	-	-
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 413</u> 14 444	<u>21 979</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>20 510</u> 14 444
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 560</u> 14 588	<u>22 126</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 658</u> 14 589
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 783</u> 14 807	<u>22 350</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>20 881</u> 14 808
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 009</u> 15 030	<u>22 576</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>21 108</u> 15 030
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 240</u> 15 256	<u>22 805</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>21 337</u> 15 254
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 560</u> 14 588	<u>22 126</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 658</u> 14 589
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 708</u> 14 734	<u>22 275</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 806</u> 14 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 934</u> 14 955	<u>22 500</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>21 031</u> 14 955
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 163</u> 15 180	<u>22 729</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>21 260</u> 15 179
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 395</u> 15 408	<u>22 962</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>21 493</u> 15 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 708</u> 14 734	<u>22 275</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 806</u> 14 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 859</u> 14 882	<u>22 425</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 956</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 087</u> 15 106	<u>22 653</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>21 184</u> 15 105

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>33 240</u> 14 444	<u>20 021</u> 14 444	<u>18 699</u> 14 444	<u>18 699</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>30 312</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 168</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>30 459</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>33 611</u> 14 808	<u>20 392</u> 14 808	<u>19 070</u> 14 808	<u>19 070</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>30 683</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 837</u> 15 030	<u>20 618</u> 15 030	<u>19 296</u> 15 030	<u>19 296</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>30 909</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 15 254	<u>20 847</u> 15 254	<u>19 525</u> 15 254	<u>19 525</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>31 138</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>20 168</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>18 846</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>30 459</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 317</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>30 608</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>33 761</u> 14 955	<u>20 542</u> 14 955	<u>19 220</u> 14 955	<u>19 220</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>30 833</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 990</u> 15 179	<u>20 771</u> 15 179	<u>19 449</u> 15 179	<u>19 449</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>31 062</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>34 223</u> 15 408	<u>21 004</u> 15 408	<u>19 682</u> 15 408	<u>19 682</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>31 295</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>20 317</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>18 995</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>30 608</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 467</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>30 758</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 914</u> 15 105	<u>20 694</u> 15 105	<u>19 372</u> 15 105	<u>19 372</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>30 986</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105

					-	-	-	-	-
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444	<u>18 449</u> 14 444	<u>33 240</u> 14 444
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>18 596</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808	<u>18 820</u> 14 808	<u>33 611</u> 14 808
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030	<u>19 046</u> 15 030	<u>33 837</u> 15 030
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254	<u>19 275</u> 15 254	<u>34 066</u> 15 254
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589	<u>18 596</u> 14 589	<u>33 387</u> 14 589
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>18 745</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955	<u>18 970</u> 14 955	<u>33 761</u> 14 955
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179	<u>19 199</u> 15 179	<u>33 990</u> 15 179
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408	<u>19 432</u> 15 408	<u>34 223</u> 15 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734	<u>18 745</u> 14 734	<u>33 536</u> 14 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>18 895</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105	<u>19 123</u> 15 105	<u>33 914</u> 15 105

							-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 318</u> 15 332	<u>22 884</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>21 416</u> 15 332
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 552</u> 15 562	<u>23 119</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>21 650</u> 15 562
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 859</u> 14 882	<u>22 425</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 956</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 010</u> 15 031	<u>22 578</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>21 109</u> 15 031
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 241</u> 15 257	<u>22 807</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>21 338</u> 15 256
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 474</u> 15 485	<u>23 041</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>21 572</u> 15 485
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 711</u> 15 718	<u>23 277</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>21 808</u> 15 716
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 657</u> 14 585	<u>22 221</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>21 013</u> 14 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 152</u> 14 730	<u>22 369</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>21 096</u> 14 731
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 303</u> 14 878	<u>22 519</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>21 246</u> 14 877
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 530</u> 15 101	<u>22 747</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>21 474</u> 15 101
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 761</u> 15 327	<u>22 977</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>21 704</u> 15 327

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>34 145</u> 15 332	<u>20 926</u> 15 332	<u>19 604</u> 15 332	<u>19 604</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>31 217</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>34 380</u> 15 562	<u>21 160</u> 15 562	<u>19 839</u> 15 562	<u>19 839</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>31 452</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>20 467</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>19 145</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>30 758</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 839</u> 15 031	<u>20 619</u> 15 031	<u>19 297</u> 15 031	<u>19 297</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>30 911</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>34 068</u> 15 256	<u>20 848</u> 15 256	<u>19 526</u> 15 256	<u>19 526</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>31 140</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>34 302</u> 15 485	<u>21 083</u> 15 485	<u>19 761</u> 15 485	<u>19 761</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>31 374</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 538</u> 15 716	<u>21 319</u> 15 716	<u>19 997</u> 15 716	<u>19 997</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>31 610</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716
212-101-0400	7473-2010	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 383</u> 14 585	<u>20 371</u> 14 585	<u>18 759</u> 14 585	<u>18 842</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>30 576</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 532</u> 14 731	<u>20 215</u> 14 731	<u>18 516</u> 14 731	<u>18 991</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>30 695</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>20 364</u> 14 877	<u>18 665</u> 14 877	<u>19 140</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>30 844</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 910</u> 15 101	<u>20 593</u> 15 101	<u>18 894</u> 15 101	<u>19 369</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>31 073</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 140</u> 15 327	<u>20 823</u> 15 327	<u>19 124</u> 15 327	<u>19 599</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>31 303</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327

					-	-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332	<u>19 354</u> 15 332	<u>34 145</u> 15 332
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562	<u>19 589</u> 15 562	<u>34 380</u> 15 562
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881	<u>18 895</u> 14 881	<u>33 686</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031	<u>19 048</u> 15 031	<u>33 839</u> 15 031
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256	<u>19 277</u> 15 256	<u>34 068</u> 15 256
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485	<u>19 511</u> 15 485	<u>34 302</u> 15 485
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716	<u>19 747</u> 15 716	<u>34 538</u> 15 716
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585	<u>19 322</u> 14 585	<u>33 383</u> 14 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731	<u>19 079</u> 14 731	<u>33 532</u> 14 731
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>19 228</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101	<u>19 457</u> 15 101	<u>33 910</u> 15 101
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327	<u>19 687</u> 15 327	<u>34 140</u> 15 327

							-	-	-	-
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 996</u> 15 557	<u>23 212</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>21 939</u> 15 557
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 303</u> 14 878	<u>22 519</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>21 246</u> 14 877
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 454</u> 15 026	<u>22 671</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>21 398</u> 15 026
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 685</u> 15 252	<u>22 900</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>21 627</u> 15 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 918</u> 15 481	<u>23 134</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>21 861</u> 15 481
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 154</u> 15 713	<u>23 371</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>22 098</u> 15 713
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 454</u> 15 026	<u>22 671</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>21 398</u> 15 026
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 608</u> 15 177	<u>22 824</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>21 551</u> 15 176
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 840</u> 15 405	<u>23 056</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>21 783</u> 15 404
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 075</u> 15 635	<u>23 292</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>22 019</u> 15 635
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 315</u> 15 870	<u>23 531</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>22 258</u> 15 870
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 608</u> 15 177	<u>22 824</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>21 551</u> 15 176
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 762</u> 15 328	<u>22 978</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>21 705</u> 15 328

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 375</u> 15 557	<u>21 058</u> 15 557	<u>19 359</u> 15 557	<u>19 834</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>31 538</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>20 364</u> 14 877	<u>18 665</u> 14 877	<u>19 140</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>30 844</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>20 516</u> 15 026	<u>18 817</u> 15 026	<u>19 292</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>30 996</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 063</u> 15 251	<u>20 746</u> 15 251	<u>19 047</u> 15 251	<u>19 522</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>31 226</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 297</u> 15 481	<u>20 980</u> 15 481	<u>19 281</u> 15 481	<u>19 756</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>31 460</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 534</u> 15 713	<u>21 217</u> 15 713	<u>19 518</u> 15 713	<u>19 993</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>31 697</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>20 516</u> 15 026	<u>18 817</u> 15 026	<u>19 292</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>30 996</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>20 670</u> 15 176	<u>18 971</u> 15 176	<u>19 446</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>31 149</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 219</u> 15 404	<u>20 902</u> 15 404	<u>19 203</u> 15 404	<u>19 678</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>31 382</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 455</u> 15 635	<u>21 138</u> 15 635	<u>19 439</u> 15 635	<u>19 914</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>31 617</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 694</u> 15 870	<u>21 377</u> 15 870	<u>19 678</u> 15 870	<u>20 153</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>31 857</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>20 670</u> 15 176	<u>18 971</u> 15 176	<u>19 446</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>31 149</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 141</u> 15 328	<u>20 824</u> 15 328	<u>19 125</u> 15 328	<u>19 600</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>31 304</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328

					-	-	-	-	-
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557	<u>19 922</u> 15 557	<u>34 375</u> 15 557
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877	<u>19 228</u> 14 877	<u>33 681</u> 14 877
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>19 380</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251	<u>19 610</u> 15 251	<u>34 063</u> 15 251
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481	<u>19 844</u> 15 481	<u>34 297</u> 15 481
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713	<u>20 081</u> 15 713	<u>34 534</u> 15 713
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026	<u>19 380</u> 15 026	<u>33 833</u> 15 026
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>19 534</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404	<u>19 766</u> 15 404	<u>34 219</u> 15 404
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635	<u>20 002</u> 15 635	<u>34 455</u> 15 635
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870	<u>20 241</u> 15 870	<u>34 694</u> 15 870
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176	<u>19 534</u> 15 176	<u>33 987</u> 15 176
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328	<u>19 688</u> 15 328	<u>34 141</u> 15 328

							-	-	-	-
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 997</u> 15 558	<u>23 214</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>21 941</u> 15 559
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 235</u> 15 792	<u>23 452</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>22 179</u> 15 792
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 476</u> 16 028	<u>23 692</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>22 419</u> 16 028
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 056</u> 15 188	<u>22 786</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>21 440</u> 15 188
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 206</u> 15 339	<u>22 891</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>21 520</u> 15 338
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 363</u> 15 493	<u>23 048</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 678</u> 15 492
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 600</u> 15 725	<u>23 285</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>21 914</u> 15 724
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 840</u> 15 960	<u>23 526</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>22 155</u> 15 960
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 085</u> 16 200	<u>23 770</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>22 399</u> 16 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 363</u> 15 493	<u>23 048</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 678</u> 15 492
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 648	<u>23 206</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>21 835</u> 15 647
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 760</u> 15 882	<u>23 445</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>22 074</u> 15 881

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 377</u> 15 559	<u>21 060</u> 15 559	<u>19 361</u> 15 559	<u>19 836</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>31 539</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 615</u> 15 792	<u>21 298</u> 15 792	<u>19 599</u> 15 792	<u>20 074</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>31 777</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 855</u> 16 028	<u>21 538</u> 16 028	<u>19 839</u> 16 028	<u>20 314</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>32 018</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>20 983</u> 15 188	<u>19 395</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>31 116</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>20 933</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>31 224</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 090</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 381</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 724	<u>21 327</u> 15 724	<u>20 005</u> 15 724	<u>20 005</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>31 618</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>21 567</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>31 859</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>21 812</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>32 103</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 090</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 381</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>34 467</u> 15 647	<u>21 247</u> 15 647	<u>19 925</u> 15 647	<u>19 925</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>31 539</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 881	<u>21 487</u> 15 881	<u>20 165</u> 15 881	<u>20 165</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>31 778</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881

					-	-	-	-	-
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559	<u>19 924</u> 15 559	<u>34 377</u> 15 559
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792	<u>20 162</u> 15 792	<u>34 615</u> 15 792
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028	<u>20 402</u> 16 028	<u>34 855</u> 16 028
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>19 817</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>19 474</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 631</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724	<u>19 868</u> 15 724	<u>34 546</u> 15 724
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>20 108</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>20 353</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 631</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>19 788</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881	<u>20 028</u> 15 881	<u>34 706</u> 15 881

							-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 004</u> 16 120	<u>23 688</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>22 317</u> 16 120
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 250</u> 16 362	<u>23 935</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>22 564</u> 16 362
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 648	<u>23 206</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>21 835</u> 15 647
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 680</u> 15 804	<u>23 366</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>21 995</u> 15 804
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 922</u> 16 040	<u>23 608</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>22 237</u> 16 041
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 168</u> 16 281	<u>23 852</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>22 481</u> 16 280
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 417</u> 16 525	<u>24 102</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>22 731</u> 16 525
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 680</u> 15 804	<u>23 366</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>21 995</u> 15 804
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 841</u> 15 962	<u>23 527</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>22 156</u> 15 962
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 086</u> 16 201	<u>23 771</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>22 401</u> 16 201
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 334</u> 16 444	<u>24 019</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>22 648</u> 16 444
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 585</u> 16 690	<u>24 270</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>22 899</u> 16 690
212-101-0600	7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 949</u> 16 120	<u>21 730</u> 16 120	<u>20 408</u> 16 120	<u>20 408</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>32 021</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 16 362	<u>21 977</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>32 268</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>34 467</u> 15 647	<u>21 247</u> 15 647	<u>19 925</u> 15 647	<u>19 925</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>31 539</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 804	<u>21 407</u> 15 804	<u>20 085</u> 15 804	<u>20 085</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>31 699</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 868</u> 16 041	<u>21 649</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>31 941</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>35 113</u> 16 280	<u>21 894</u> 16 280	<u>20 572</u> 16 280	<u>20 572</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>32 185</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 16 525	<u>22 144</u> 16 525	<u>20 822</u> 16 525	<u>20 822</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>32 435</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 804	<u>21 407</u> 15 804	<u>20 085</u> 15 804	<u>20 085</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>31 699</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 788</u> 15 962	<u>21 569</u> 15 962	<u>20 247</u> 15 962	<u>20 247</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>31 860</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>35 032</u> 16 201	<u>21 813</u> 16 201	<u>20 491</u> 16 201	<u>20 491</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>32 104</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 279</u> 16 444	<u>22 060</u> 16 444	<u>20 738</u> 16 444	<u>20 738</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>32 352</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 531</u> 16 690	<u>22 311</u> 16 690	<u>20 989</u> 16 690	<u>20 989</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>32 603</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690
212-101-0600	7473-2010	3										

					-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120	<u>20 271</u> 16 120	<u>34 949</u> 16 120
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>20 518</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647	<u>19 788</u> 15 647	<u>34 467</u> 15 647
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>19 948</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041	<u>20 190</u> 16 041	<u>34 868</u> 16 041
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280	<u>20 435</u> 16 280	<u>35 113</u> 16 280
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525	<u>20 685</u> 16 525	<u>35 363</u> 16 525
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804	<u>19 948</u> 15 804	<u>34 626</u> 15 804
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962	<u>20 110</u> 15 962	<u>34 788</u> 15 962
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201	<u>20 354</u> 16 201	<u>35 032</u> 16 201
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444	<u>20 601</u> 16 444	<u>35 279</u> 16 444
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>20 852</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690
212-101-0600	7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 862</u> 15 979	<u>23 593</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>22 247</u> 15 979
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 021</u> 16 138	<u>23 707</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>22 336</u> 16 138
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 186</u> 16 299	<u>23 872</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>22 501</u> 16 299
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 436</u> 16 544	<u>24 120</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>22 749</u> 16 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 689</u> 16 792	<u>24 374</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>23 003</u> 16 792
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 946</u> 17 044	<u>24 630</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>23 259</u> 17 043
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 186</u> 16 299	<u>23 872</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>22 501</u> 16 299
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 352</u> 16 462	<u>24 038</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 667</u> 16 462
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 604</u> 16 709	<u>24 289</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>22 918</u> 16 708
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 860</u> 16 960	<u>24 545</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>23 174</u> 16 960
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 119</u> 17 214	<u>24 804</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>23 433</u> 17 214
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 352</u> 16 462	<u>24 038</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 667</u> 16 462
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 520</u> 16 627	<u>24 205</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 834</u> 16 626

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 805</u> 15 979	<u>21 790</u> 15 979	<u>20 201</u> 15 979	<u>20 264</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>31 922</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 968</u> 16 138	<u>21 748</u> 16 138	<u>20 427</u> 16 138	<u>20 427</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>32 040</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>21 913</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>32 205</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 543	<u>22 162</u> 16 543	<u>20 840</u> 16 543	<u>20 840</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>32 453</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 635</u> 16 792	<u>22 415</u> 16 792	<u>21 093</u> 16 792	<u>21 093</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>32 707</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 891</u> 17 043	<u>22 672</u> 17 043	<u>21 350</u> 17 043	<u>21 350</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>32 963</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>21 913</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>20 591</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>32 205</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 079</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>32 371</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 550</u> 16 708	<u>22 330</u> 16 708	<u>21 008</u> 16 708	<u>21 008</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>32 622</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 806</u> 16 960	<u>22 587</u> 16 960	<u>21 265</u> 16 960	<u>21 265</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>32 878</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 065</u> 17 214	<u>22 846</u> 17 214	<u>21 524</u> 17 214	<u>21 524</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>33 137</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>22 079</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>20 757</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>32 371</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 247</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>32 538</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626

					-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979	<u>20 624</u> 15 979	<u>34 805</u> 15 979
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138	<u>20 289</u> 16 138	<u>34 968</u> 16 138
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>20 454</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543	<u>20 703</u> 16 543	<u>35 381</u> 16 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792	<u>20 956</u> 16 792	<u>35 635</u> 16 792
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>21 213</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>20 454</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>20 620</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708	<u>20 871</u> 16 708	<u>35 550</u> 16 708
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960	<u>21 128</u> 16 960	<u>35 806</u> 16 960
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214	<u>21 387</u> 17 214	<u>36 065</u> 17 214
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>20 620</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>20 788</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626

							-	-	-	-
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 774</u> 16 876	<u>24 460</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>23 089</u> 16 876
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 032</u> 17 129	<u>24 718</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>23 347</u> 17 129
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 294</u> 17 386	<u>24 980</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>23 609</u> 17 386
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 520</u> 16 627	<u>24 205</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 834</u> 16 626
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 690</u> 16 793	<u>24 375</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>23 004</u> 16 793
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 947</u> 17 045	<u>24 631</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>23 261</u> 17 045
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 208</u> 17 301	<u>24 892</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>23 521</u> 17 300
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 472</u> 17 560	<u>25 158</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>23 787</u> 17 560
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 198</u> 17 292	<u>24 884</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>23 513</u> 17 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 375</u> 17 465	<u>25 059</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>23 688</u> 17 464
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 642</u> 17 727	<u>25 328</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>23 957</u> 17 727
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 913</u> 17 992	<u>25 599</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>24 228</u> 17 993
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 188</u> 18 262	<u>25 874</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>24 503</u> 18 262

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 721</u> 16 876	<u>22 502</u> 16 876	<u>21 180</u> 16 876	<u>21 180</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>32 793</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 979</u> 17 129	<u>22 759</u> 17 129	<u>21 438</u> 17 129	<u>21 438</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>33 051</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 240</u> 17 386	<u>23 021</u> 17 386	<u>21 699</u> 17 386	<u>21 699</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>33 313</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>22 247</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>20 925</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>32 538</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 636</u> 16 793	<u>22 417</u> 16 793	<u>21 095</u> 16 793	<u>21 095</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>32 708</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 892</u> 17 045	<u>22 673</u> 17 045	<u>21 351</u> 17 045	<u>21 351</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>32 964</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 153</u> 17 300	<u>22 933</u> 17 300	<u>21 612</u> 17 300	<u>21 612</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>33 225</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 418</u> 17 560	<u>23 199</u> 17 560	<u>21 877</u> 17 560	<u>21 877</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>33 491</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 145</u> 17 292	<u>22 926</u> 17 292	<u>21 604</u> 17 292	<u>21 604</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>33 217</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 320</u> 17 464	<u>23 101</u> 17 464	<u>21 779</u> 17 464	<u>21 779</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>33 392</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 17 727	<u>23 369</u> 17 727	<u>22 047</u> 17 727	<u>22 047</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>33 661</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 859</u> 17 993	<u>23 640</u> 17 993	<u>22 318</u> 17 993	<u>22 318</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>33 932</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 134</u> 18 262	<u>23 915</u> 18 262	<u>22 593</u> 18 262	<u>22 593</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>34 207</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262

					-	-	-	-	-
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876	<u>21 043</u> 16 876	<u>35 721</u> 16 876
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129	<u>21 300</u> 17 129	<u>35 979</u> 17 129
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386	<u>21 562</u> 17 386	<u>36 240</u> 17 386
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>20 788</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793	<u>20 958</u> 16 793	<u>35 636</u> 16 793
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045	<u>21 214</u> 17 045	<u>35 892</u> 17 045
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300	<u>21 474</u> 17 300	<u>36 153</u> 17 300
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560	<u>21 740</u> 17 560	<u>36 418</u> 17 560
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292	<u>21 467</u> 17 292	<u>36 145</u> 17 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464	<u>21 642</u> 17 464	<u>36 320</u> 17 464
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>21 910</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993	<u>22 181</u> 17 993	<u>36 859</u> 17 993
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262	<u>22 456</u> 18 262	<u>37 134</u> 18 262

							-	-	-	-
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 838</u> 16 670	<u>24 269</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>22 840</u> 16 670
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 851</u> 16 835	<u>24 419</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 950</u> 16 836
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 109</u> 17 087	<u>24 677</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>23 208</u> 17 089
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 370</u> 17 344	<u>24 937</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>23 469</u> 17 344
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 635</u> 17 604	<u>25 203</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>23 734</u> 17 605
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 851</u> 16 835	<u>24 419</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 950</u> 16 836
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 023</u> 17 004	<u>24 591</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>23 122</u> 17 005
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 283</u> 17 259	<u>24 850</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>23 382</u> 17 259
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 547</u> 17 517	<u>25 115</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>23 646</u> 17 519
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 815</u> 17 780	<u>25 382</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>23 913</u> 17 781
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 023</u> 17 004	<u>24 591</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>23 122</u> 17 005
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 196</u> 17 173	<u>24 764</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>23 295</u> 17 174

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0700	7473-2010 20	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 510</u> 16 670	<u>22 494</u> 16 670	<u>20 919</u> 16 670	<u>20 969</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>32 583</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 460</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>32 752</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 937</u> 17 089	<u>22 718</u> 17 089	<u>21 396</u> 17 089	<u>21 396</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>33 010</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 198</u> 17 344	<u>22 979</u> 17 344	<u>21 657</u> 17 344	<u>21 657</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>33 270</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 464</u> 17 605	<u>23 245</u> 17 605	<u>21 923</u> 17 605	<u>21 923</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>33 536</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>22 460</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>21 138</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>32 752</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>22 633</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>32 924</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 111</u> 17 259	<u>22 892</u> 17 259	<u>21 570</u> 17 259	<u>21 570</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>33 183</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 17 519	<u>23 157</u> 17 519	<u>21 835</u> 17 519	<u>21 835</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>33 448</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 643</u> 17 781	<u>23 424</u> 17 781	<u>22 102</u> 17 781	<u>22 102</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>33 715</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>22 633</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>21 311</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>32 924</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 024</u> 17 174	<u>22 805</u> 17 174	<u>21 483</u> 17 174	<u>21 483</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>33 097</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174

					-	-	-	-	-
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670	<u>21 257</u> 16 670	<u>35 510</u> 16 670
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>20 889</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089	<u>21 147</u> 17 089	<u>35 937</u> 17 089
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344	<u>21 407</u> 17 344	<u>36 198</u> 17 344
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605	<u>21 673</u> 17 605	<u>36 464</u> 17 605
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836	<u>20 889</u> 16 836	<u>35 679</u> 16 836
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>21 061</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259	<u>21 320</u> 17 259	<u>36 111</u> 17 259
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519	<u>21 585</u> 17 519	<u>36 376</u> 17 519
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781	<u>21 852</u> 17 781	<u>36 643</u> 17 781
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005	<u>21 061</u> 17 005	<u>35 852</u> 17 005
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174	<u>21 234</u> 17 174	<u>36 024</u> 17 174

							-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 459</u> 17 431	<u>25 027</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>23 558</u> 17 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 726</u> 17 692	<u>25 294</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>23 825</u> 17 694
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 997</u> 17 958	<u>25 564</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>24 095</u> 17 959
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 717</u> 17 684	<u>25 285</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>23 816</u> 17 685
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 898</u> 17 861	<u>25 465</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>23 996</u> 17 862
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 171</u> 18 129	<u>25 738</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>24 269</u> 18 129
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 448</u> 18 401	<u>26 015</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>24 547</u> 18 401
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 729</u> 18 676	<u>26 297</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>24 828</u> 18 678
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 613</u> 17 429	<u>25 044</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>23 614</u> 17 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 633</u> 17 602	<u>25 201</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 732</u> 17 603
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>23 903</u> 17 866	<u>25 471</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>24 002</u> 17 867
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 176</u> 18 134	<u>25 743</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>24 275</u> 18 135

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 17 432	<u>23 068</u> 17 432	<u>21 747</u> 17 432	<u>21 747</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>33 360</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 555</u> 17 694	<u>23 336</u> 17 694	<u>22 014</u> 17 694	<u>22 014</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>33 627</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 825</u> 17 959	<u>23 606</u> 17 959	<u>22 284</u> 17 959	<u>22 284</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>33 897</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 546</u> 17 685	<u>23 326</u> 17 685	<u>22 005</u> 17 685	<u>22 005</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>33 618</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 726</u> 17 862	<u>23 507</u> 17 862	<u>22 185</u> 17 862	<u>22 185</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>33 798</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 999</u> 18 129	<u>23 779</u> 18 129	<u>22 457</u> 18 129	<u>22 457</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>34 071</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 18 401	<u>24 057</u> 18 401	<u>22 735</u> 18 401	<u>22 735</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>34 348</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 558</u> 18 678	<u>24 339</u> 18 678	<u>23 017</u> 18 678	<u>23 017</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>34 630</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678
212-101-0800	22,5 7473-2010	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 285</u> 17 429	<u>23 268</u> 17 429	<u>21 694</u> 17 429	<u>21 744</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>33 357</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 243</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>33 534</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 732</u> 17 867	<u>23 512</u> 17 867	<u>22 191</u> 17 867	<u>22 191</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>33 804</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 004</u> 18 135	<u>23 785</u> 18 135	<u>22 463</u> 18 135	<u>22 463</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>34 076</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135

					-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432	<u>21 497</u> 17 432	<u>36 288</u> 17 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694	<u>21 764</u> 17 694	<u>36 555</u> 17 694
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959	<u>22 034</u> 17 959	<u>36 825</u> 17 959
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685	<u>21 755</u> 17 685	<u>36 546</u> 17 685
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862	<u>21 935</u> 17 862	<u>36 726</u> 17 862
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129	<u>22 208</u> 18 129	<u>36 999</u> 18 129
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401	<u>22 485</u> 18 401	<u>37 276</u> 18 401
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678	<u>22 767</u> 18 678	<u>37 558</u> 18 678
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429	<u>22 032</u> 17 429	<u>36 285</u> 17 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>21 671</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867	<u>21 941</u> 17 867	<u>36 732</u> 17 867
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>22 213</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135

							-	-	-	-
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 454</u> 18 406	<u>26 021</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>24 553</u> 18 407
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 633</u> 17 602	<u>25 201</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 732</u> 17 603
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>23 814</u> 17 779	<u>25 380</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 911</u> 17 778
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 085</u> 18 045	<u>25 653</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>24 184</u> 18 046
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 361</u> 18 316	<u>25 929</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>24 460</u> 18 317
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>24 642</u> 18 591	<u>26 208</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>24 739</u> 18 590
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>23 814</u> 17 779	<u>25 380</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 911</u> 17 778
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>23 995</u> 17 956	<u>25 562</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>24 093</u> 17 957
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 269</u> 18 225	<u>25 837</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>24 368</u> 18 226
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 549</u> 18 499	<u>26 115</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>24 646</u> 18 499
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>24 831</u> 18 776	<u>26 398</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>24 929</u> 18 776
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 539</u> 18 490	<u>26 106</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>24 637</u> 18 490
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>24 727</u> 18 674	<u>26 294</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>24 825</u> 18 674

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 282</u> 18 407	<u>24 063</u> 18 407	<u>22 741</u> 18 407	<u>22 741</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>34 354</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>23 243</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>21 921</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>33 534</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 422</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>33 713</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 913</u> 18 046	<u>23 694</u> 18 046	<u>22 372</u> 18 046	<u>22 372</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>33 986</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 190</u> 18 317	<u>23 971</u> 18 317	<u>22 649</u> 18 317	<u>22 649</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>34 262</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 469</u> 18 590	<u>24 250</u> 18 590	<u>22 928</u> 18 590	<u>22 928</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>34 541</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>23 422</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>22 100</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>33 713</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 823</u> 17 957	<u>23 603</u> 17 957	<u>22 281</u> 17 957	<u>22 281</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>33 895</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 098</u> 18 226	<u>23 879</u> 18 226	<u>22 557</u> 18 226	<u>22 557</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>34 170</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 376</u> 18 499	<u>24 156</u> 18 499	<u>22 834</u> 18 499	<u>22 834</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>34 448</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 659</u> 18 776	<u>24 440</u> 18 776	<u>23 118</u> 18 776	<u>23 118</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>34 731</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 366</u> 18 490	<u>24 147</u> 18 490	<u>22 825</u> 18 490	<u>22 825</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>34 439</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 555</u> 18 674	<u>24 335</u> 18 674	<u>23 014</u> 18 674	<u>23 014</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>34 627</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674

					-	-	-	-	-
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>22 491</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>21 671</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>21 850</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046	<u>22 123</u> 18 046	<u>36 913</u> 18 046
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317	<u>22 399</u> 18 317	<u>37 190</u> 18 317
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>22 678</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778	<u>21 850</u> 17 778	<u>36 641</u> 17 778
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957	<u>22 032</u> 17 957	<u>36 823</u> 17 957
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226	<u>22 307</u> 18 226	<u>37 098</u> 18 226
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>22 585</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>22 868</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490	<u>22 576</u> 18 490	<u>37 366</u> 18 490
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674	<u>22 764</u> 18 674	<u>37 555</u> 18 674

							-	-	-	-
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 013</u> 18 955	<u>26 580</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>25 111</u> 18 954
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 303</u> 19 239	<u>26 871</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>25 402</u> 19 240
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>25 597</u> 19 527	<u>27 164</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>25 696</u> 19 528
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>25 351</u> 18 153	<u>25 781</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>24 352</u> 18 153
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 472</u> 18 424	<u>26 038</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>24 570</u> 18 424
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 754</u> 18 700	<u>26 320</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>24 851</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 040</u> 18 981	<u>26 607</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>25 138</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 379</u> 18 333	<u>25 946</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>24 477</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 660</u> 18 608	<u>26 226</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 757</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>24 944</u> 18 886	<u>26 512</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>25 043</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 233</u> 19 170	<u>26 800</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>25 331</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 127</u> 19 066	<u>26 694</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>25 225</u> 19 067

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 840</u> 18 954	<u>24 621</u> 18 954	<u>23 299</u> 18 954	<u>23 299</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>34 913</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 131</u> 19 240	<u>24 912</u> 19 240	<u>23 590</u> 19 240	<u>23 590</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>35 204</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 425</u> 19 528	<u>25 206</u> 19 528	<u>23 884</u> 19 528	<u>23 884</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>35 497</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528
212-101-0900	7473-2010 25	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 023</u> 18 153	<u>24 006</u> 18 153	<u>22 432</u> 18 153	<u>22 481</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>34 095</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 299</u> 18 424	<u>24 080</u> 18 424	<u>22 758</u> 18 424	<u>22 758</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>34 371</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>24 362</u> 18 700	<u>23 040</u> 18 700	<u>23 040</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>34 653</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>24 648</u> 18 981	<u>23 326</u> 18 981	<u>23 326</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>34 940</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>23 987</u> 18 333	<u>22 666</u> 18 333	<u>22 666</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>34 279</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 268</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>34 559</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>24 553</u> 18 888	<u>23 231</u> 18 888	<u>23 231</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>34 845</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>24 841</u> 19 170	<u>23 519</u> 19 170	<u>23 519</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>35 133</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>24 736</u> 19 067	<u>23 414</u> 19 067	<u>23 414</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>35 027</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067

					-	-	-	-	-
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954	<u>23 050</u> 18 954	<u>37 840</u> 18 954
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240	<u>23 341</u> 19 240	<u>38 131</u> 19 240
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528	<u>23 634</u> 19 528	<u>38 425</u> 19 528
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153	<u>22 769</u> 18 153	<u>37 023</u> 18 153
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424	<u>22 508</u> 18 424	<u>37 299</u> 18 424
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>22 790</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>23 077</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>22 416</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>22 696</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>22 982</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>23 270</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>23 164</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067

							-	-	-	-
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 419</u> 19 352	<u>26 986</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>25 517</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>25 714</u> 19 642	<u>27 282</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>25 813</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 015</u> 19 937	<u>27 582</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>26 113</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 225</u> 18 352	<u>26 454</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>26 356</u> 18 352
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 504</u> 18 625	<u>26 734</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>26 636</u> 18 626
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 905	<u>27 019</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>26 922</u> 18 906
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 079</u> 19 188	<u>27 308</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>27 211</u> 19 189
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 411</u> 18 533	<u>26 641</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>26 543</u> 18 535
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 694</u> 18 811	<u>26 925</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>26 827</u> 18 813
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 982</u> 19 093	<u>27 213</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>27 115</u> 19 095
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 274</u> 19 380	<u>27 504</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>27 406</u> 19 381
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 167</u> 19 275	<u>27 398</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>27 300</u> 19 277

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>25 028</u> 19 353	<u>23 706</u> 19 353	<u>23 706</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>35 319</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>25 324</u> 19 643	<u>24 002</u> 19 643	<u>24 002</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>35 615</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>25 624</u> 19 937	<u>24 302</u> 19 937	<u>24 302</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>35 915</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 225</u> 18 352	<u>24 236</u> 18 352	<u>22 435</u> 18 352	<u>22 684</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>35 022</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 505</u> 18 626	<u>24 516</u> 18 626	<u>22 715</u> 18 626	<u>22 964</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>35 302</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 791</u> 18 906	<u>24 802</u> 18 906	<u>23 000</u> 18 906	<u>23 250</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>35 587</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 080</u> 19 189	<u>25 091</u> 19 189	<u>23 289</u> 19 189	<u>23 539</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>35 876</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 412</u> 18 535	<u>24 423</u> 18 535	<u>22 622</u> 18 535	<u>22 871</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>35 209</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 696</u> 18 813	<u>24 707</u> 18 813	<u>22 906</u> 18 813	<u>23 155</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>35 493</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 984</u> 19 095	<u>24 995</u> 19 095	<u>23 193</u> 19 095	<u>23 443</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>35 781</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 276</u> 19 381	<u>25 286</u> 19 381	<u>23 485</u> 19 381	<u>23 734</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>36 072</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 169</u> 19 277	<u>25 180</u> 19 277	<u>23 378</u> 19 277	<u>23 628</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>35 966</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277

					-	-	-	-	-
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>23 456</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>23 752</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>24 052</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352	<u>24 124</u> 18 352	<u>37 225</u> 18 352
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626	<u>24 404</u> 18 626	<u>37 505</u> 18 626
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906	<u>24 689</u> 18 906	<u>37 791</u> 18 906
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189	<u>24 978</u> 19 189	<u>38 080</u> 19 189
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535	<u>24 311</u> 18 535	<u>37 412</u> 18 535
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813	<u>24 595</u> 18 813	<u>37 696</u> 18 813
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095	<u>24 882</u> 19 095	<u>37 984</u> 19 095
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381	<u>25 174</u> 19 381	<u>38 276</u> 19 381
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277	<u>25 067</u> 19 277	<u>38 169</u> 19 277

							-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 462</u> 19 563	<u>27 693</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>27 595</u> 19 566
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 761</u> 19 857	<u>27 992</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>27 894</u> 19 859
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 065</u> 20 155	<u>28 296</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>28 198</u> 20 157
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>26 605</u> 19 382	<u>27 035</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>25 606</u> 19 382
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 744</u> 19 671	<u>27 311</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>25 842</u> 19 672
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 045</u> 19 967	<u>27 612</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>26 143</u> 19 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 351</u> 20 266	<u>27 917</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>26 449</u> 20 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 646</u> 19 575	<u>27 213</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>25 744</u> 19 575
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 945</u> 19 868	<u>27 512</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>26 043</u> 19 869
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 249</u> 20 166	<u>27 816</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>26 348</u> 20 167
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 557</u> 20 469	<u>28 125</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>26 656</u> 20 469
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 444</u> 20 357	<u>28 011</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>26 542</u> 20 357

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 464</u> 19 566	<u>25 475</u> 19 566	<u>23 673</u> 19 566	<u>23 923</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>36 261</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 763</u> 19 859	<u>25 774</u> 19 859	<u>23 972</u> 19 859	<u>24 222</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>36 560</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 067</u> 20 157	<u>26 078</u> 20 157	<u>24 276</u> 20 157	<u>24 526</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>36 864</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157
212-101-1100	7473-2010 30	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 277</u> 19 382	<u>25 260</u> 19 382	<u>23 686</u> 19 382	<u>23 736</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>35 349</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 572</u> 19 672	<u>25 353</u> 19 672	<u>24 031</u> 19 672	<u>24 031</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>35 644</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 873</u> 19 966	<u>25 653</u> 19 966	<u>24 331</u> 19 966	<u>24 331</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>35 945</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 178</u> 20 266	<u>25 959</u> 20 266	<u>24 637</u> 20 266	<u>24 637</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>36 250</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 474</u> 19 575	<u>25 254</u> 19 575	<u>23 933</u> 19 575	<u>23 933</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>35 546</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 773</u> 19 869	<u>25 554</u> 19 869	<u>24 232</u> 19 869	<u>24 232</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>35 845</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 077</u> 20 167	<u>25 858</u> 20 167	<u>24 536</u> 20 167	<u>24 536</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>36 149</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 385</u> 20 469	<u>26 166</u> 20 469	<u>24 844</u> 20 469	<u>24 844</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>36 458</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 271</u> 20 357	<u>26 052</u> 20 357	<u>24 730</u> 20 357	<u>24 730</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>36 344</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357

					-	-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566	<u>25 362</u> 19 566	<u>38 464</u> 19 566
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859	<u>25 661</u> 19 859	<u>38 763</u> 19 859
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157	<u>25 965</u> 20 157	<u>39 067</u> 20 157
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382	<u>24 023</u> 19 382	<u>38 277</u> 19 382
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672	<u>23 781</u> 19 672	<u>38 572</u> 19 672
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966	<u>24 082</u> 19 966	<u>38 873</u> 19 966
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266	<u>24 387</u> 20 266	<u>39 178</u> 20 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575	<u>23 683</u> 19 575	<u>38 474</u> 19 575
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869	<u>23 982</u> 19 869	<u>38 773</u> 19 869
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167	<u>24 286</u> 20 167	<u>39 077</u> 20 167
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469	<u>24 595</u> 20 469	<u>39 385</u> 20 469
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357	<u>24 481</u> 20 357	<u>39 271</u> 20 357

							-	-	-	-
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 755</u> 20 663	<u>28 323</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>26 854</u> 20 663
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 071</u> 20 973	<u>28 639</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>27 170</u> 20 973
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>27 393</u> 21 288	<u>28 960</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>27 491</u> 21 288
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 927</u> 20 732	<u>28 491</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>27 283</u> 20 732
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 590</u> 21 042	<u>28 807</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>27 534</u> 21 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 912</u> 21 357	<u>29 129</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>27 856</u> 21 358
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 239</u> 21 678	<u>29 455</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>28 182</u> 21 678
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 484</u> 20 938	<u>28 701</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>27 428</u> 20 938
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 21 253	<u>29 021</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>27 748</u> 21 252
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 130</u> 21 571	<u>29 347</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>28 074</u> 21 572
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 460</u> 21 895	<u>29 677</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>28 404</u> 21 895
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 339</u> 21 777	<u>29 555</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>28 282</u> 21 775

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 584</u> 20 663	<u>26 364</u> 20 663	<u>25 042</u> 20 663	<u>25 042</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>36 656</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 900</u> 20 973	<u>26 680</u> 20 973	<u>25 359</u> 20 973	<u>25 359</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>36 972</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 221</u> 21 288	<u>27 002</u> 21 288	<u>25 680</u> 21 288	<u>25 680</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>37 293</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 654</u> 20 732	<u>26 642</u> 20 732	<u>25 029</u> 20 732	<u>25 113</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>36 847</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 21 042	<u>26 653</u> 21 042	<u>24 954</u> 21 042	<u>25 429</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>37 132</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 292</u> 21 358	<u>26 975</u> 21 358	<u>25 276</u> 21 358	<u>25 751</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>37 455</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 618</u> 21 678	<u>27 301</u> 21 678	<u>25 602</u> 21 678	<u>26 077</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>37 781</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 864</u> 20 938	<u>26 547</u> 20 938	<u>24 848</u> 20 938	<u>25 323</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>37 027</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 21 252	<u>26 867</u> 21 252	<u>25 168</u> 21 252	<u>25 643</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>37 347</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 510</u> 21 572	<u>27 193</u> 21 572	<u>25 494</u> 21 572	<u>25 969</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>37 673</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 840</u> 21 895	<u>27 523</u> 21 895	<u>25 824</u> 21 895	<u>26 299</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>38 003</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 718</u> 21 775	<u>27 401</u> 21 775	<u>25 702</u> 21 775	<u>26 177</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>37 880</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775

					-	-	-	-	-
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663	<u>24 793</u> 20 663	<u>39 584</u> 20 663
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973	<u>25 109</u> 20 973	<u>39 900</u> 20 973
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288	<u>25 430</u> 21 288	<u>40 221</u> 21 288
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732	<u>25 592</u> 20 732	<u>39 654</u> 20 732
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042	<u>25 517</u> 21 042	<u>39 970</u> 21 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358	<u>25 839</u> 21 358	<u>40 292</u> 21 358
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678	<u>26 165</u> 21 678	<u>40 618</u> 21 678
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938	<u>25 411</u> 20 938	<u>39 864</u> 20 938
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>25 731</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572	<u>26 057</u> 21 572	<u>40 510</u> 21 572
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895	<u>26 387</u> 21 895	<u>40 840</u> 21 895
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775	<u>26 265</u> 21 775	<u>40 718</u> 21 775

							-	-	-	-
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 673</u> 22 103	<u>29 889</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>28 616</u> 22 103
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 434	<u>30 226</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>28 953</u> 22 434
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 353</u> 22 771	<u>30 570</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>29 297</u> 22 771
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 019</u> 21 380	<u>29 250</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>28 319</u> 21 380
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 550</u> 21 700	<u>29 576</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>28 597</u> 21 700
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 882</u> 22 026	<u>29 907</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>28 928</u> 22 025
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 219</u> 22 356	<u>30 245</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>29 266</u> 22 356
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 442</u> 21 594	<u>29 467</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>28 487</u> 21 593
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 772</u> 21 917	<u>29 797</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>28 817</u> 21 916
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 108</u> 22 247	<u>30 133</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>29 154</u> 22 246
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 448</u> 22 580	<u>30 473</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>29 493</u> 22 579
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 323</u> 22 457	<u>30 348</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>29 369</u> 22 457

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 052</u> 22 103	<u>27 734</u> 22 103	<u>26 036</u> 22 103	<u>26 510</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>38 214</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 389</u> 22 434	<u>28 072</u> 22 434	<u>26 373</u> 22 434	<u>26 848</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>38 552</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 733</u> 22 771	<u>28 416</u> 22 771	<u>26 717</u> 22 771	<u>27 192</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>38 896</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771
212-101-1300	7473-2010 40	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 315</u> 21 380	<u>27 308</u> 21 380	<u>25 649</u> 21 380	<u>25 773</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>37 658</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 641</u> 21 700	<u>27 226</u> 21 700	<u>25 625</u> 21 700	<u>26 100</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>37 985</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 972</u> 22 025	<u>27 557</u> 22 025	<u>25 956</u> 22 025	<u>26 431</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>38 316</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 310</u> 22 356	<u>27 895</u> 22 356	<u>26 294</u> 22 356	<u>26 769</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>38 654</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 532</u> 21 593	<u>27 117</u> 21 593	<u>25 516</u> 21 593	<u>25 991</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>37 876</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 862</u> 21 916	<u>27 447</u> 21 916	<u>25 846</u> 21 916	<u>26 321</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>38 206</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 198</u> 22 246	<u>27 783</u> 22 246	<u>26 182</u> 22 246	<u>26 657</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>38 542</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 538</u> 22 579	<u>28 122</u> 22 579	<u>26 521</u> 22 579	<u>26 996</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>38 881</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 413</u> 22 457	<u>27 998</u> 22 457	<u>26 397</u> 22 457	<u>26 872</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>38 757</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457

					-	-	-	-	-
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103	<u>26 599</u> 22 103	<u>41 052</u> 22 103
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434	<u>26 936</u> 22 434	<u>41 389</u> 22 434
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771	<u>27 280</u> 22 771	<u>41 733</u> 22 771
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380	<u>26 493</u> 21 380	<u>40 315</u> 21 380
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>26 526</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025	<u>26 857</u> 22 025	<u>40 972</u> 22 025
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356	<u>27 195</u> 22 356	<u>41 310</u> 22 356
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593	<u>26 416</u> 21 593	<u>40 532</u> 21 593
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916	<u>26 746</u> 21 916	<u>40 862</u> 21 916
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>27 083</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579	<u>27 422</u> 22 579	<u>41 538</u> 22 579
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457	<u>27 298</u> 22 457	<u>41 413</u> 22 457

							-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 666</u> 22 794	<u>30 692</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>29 713</u> 22 794
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 015</u> 23 136	<u>31 040</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>30 061</u> 23 135
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 369</u> 23 483	<u>31 394</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>30 415</u> 23 483
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 680</u> 24 680	<u>32 909</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>32 811</u> 24 680
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 058</u> 25 050	<u>33 286</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>33 188</u> 25 049
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 440</u> 25 425	<u>33 669</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>33 571</u> 25 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 830</u> 25 806	<u>34 058</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>33 960</u> 25 807
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 932</u> 24 927	<u>33 160</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>33 062</u> 24 926
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 313</u> 25 300	<u>33 541</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>33 443</u> 25 299
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 700</u> 25 680	<u>33 929</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>33 831</u> 25 679
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 093</u> 26 065	<u>34 322</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>34 224</u> 26 065
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 949</u> 25 923	<u>34 178</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>34 080</u> 25 923

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 757</u> 22 794	<u>28 342</u> 22 794	<u>26 741</u> 22 794	<u>27 216</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>39 101</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 105</u> 23 135	<u>28 690</u> 23 135	<u>27 089</u> 23 135	<u>27 564</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>39 449</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 459</u> 23 483	<u>29 044</u> 23 483	<u>27 443</u> 23 483	<u>27 918</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>39 803</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483
212-101-1400	7473-2010 45	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 680</u> 24 680	<u>30 691</u> 24 680	<u>28 889</u> 24 680	<u>29 139</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>41 477</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 057</u> 25 049	<u>31 068</u> 25 049	<u>29 266</u> 25 049	<u>29 516</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>41 854</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 441</u> 25 425	<u>31 451</u> 25 425	<u>29 650</u> 25 425	<u>29 899</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>42 237</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 830</u> 25 807	<u>31 840</u> 25 807	<u>30 039</u> 25 807	<u>30 288</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>42 626</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 931</u> 24 926	<u>30 942</u> 24 926	<u>29 140</u> 24 926	<u>29 390</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>41 728</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 312</u> 25 299	<u>31 323</u> 25 299	<u>29 521</u> 25 299	<u>29 771</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>42 109</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 700</u> 25 679	<u>31 711</u> 25 679	<u>29 909</u> 25 679	<u>30 159</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>42 497</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 093</u> 26 065	<u>32 104</u> 26 065	<u>30 302</u> 26 065	<u>30 552</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>42 890</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 949</u> 25 923	<u>31 960</u> 25 923	<u>30 158</u> 25 923	<u>30 408</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>42 746</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923

					-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>27 642</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135	<u>27 990</u> 23 135	<u>42 105</u> 23 135
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483	<u>28 344</u> 23 483	<u>42 459</u> 23 483
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680	<u>30 578</u> 24 680	<u>43 680</u> 24 680
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049	<u>30 955</u> 25 049	<u>44 057</u> 25 049
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425	<u>31 339</u> 25 425	<u>44 441</u> 25 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>31 728</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926	<u>30 829</u> 24 926	<u>43 931</u> 24 926
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>31 211</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679	<u>31 598</u> 25 679	<u>44 700</u> 25 679
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065	<u>31 991</u> 26 065	<u>45 093</u> 26 065
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923	<u>31 847</u> 25 923	<u>44 949</u> 25 923

							-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 346</u> 26 313	<u>34 573</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>34 475</u> 26 311
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 748</u> 26 707	<u>34 977</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>34 879</u> 26 707
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 157</u> 27 108	<u>35 385</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>35 287</u> 27 107
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 394</u> 14 193	<u>21 625</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>19 863</u> 14 193
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 559</u> 15 184	<u>21 028</u> 13 512		<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>19 657</u> 13 512
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 408</u> 15 188	<u>22 639</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>20 877</u> 15 188
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 680</u> 15 338	<u>22 793</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>21 031</u> 15 338
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>18 837</u> 15 492	<u>22 950</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 188</u> 15 492
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 073</u> 15 723	<u>23 188</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>21 425</u> 15 725
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 315</u> 15 960	<u>23 427</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>21 665</u> 15 960

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 344</u> 26 311	<u>32 355</u> 26 311	<u>30 554</u> 26 311	<u>30 803</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>43 141</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 748</u> 26 707	<u>32 759</u> 26 707	<u>30 957</u> 26 707	<u>31 207</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>43 545</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 156</u> 27 107	<u>33 167</u> 27 107	<u>31 366</u> 27 107	<u>31 615</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>43 953</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 984</u> 14 193	<u>19 960</u> 14 193	<u>18 443</u> 14 193	<u>18 443</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>29 875</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193
212-101-1600	5, 7473-2010	3										
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 289</u> 13 512	<u>19 070</u> 13 512	<u>17 748</u> 13 512	<u>17 748</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>29 361</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>20 975</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>30 889</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>21 129</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>31 043</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 286</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 200</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 725	<u>21 523</u> 15 725	<u>20 005</u> 15 725	<u>20 005</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>31 437</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>21 763</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>31 677</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960

					-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311	<u>32 243</u> 26 311	<u>45 344</u> 26 311
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707	<u>32 646</u> 26 707	<u>45 748</u> 26 707
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107	<u>33 055</u> 27 107	<u>46 156</u> 27 107
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193	<u>18 443</u> 14 193	<u>32 984</u> 14 193
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>32 289</u> 13 512	<u>17 660</u> 13 560	<u>32 289</u> 13 512
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188	<u>19 457</u> 15 188	<u>33 998</u> 15 188
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338	<u>19 611</u> 15 338	<u>34 152</u> 15 338
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725	<u>20 005</u> 15 725	<u>34 546</u> 15 725
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960	<u>20 245</u> 15 960	<u>34 786</u> 15 960

							-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 558</u> 16 199	<u>23 672</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>21 910</u> 16 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>18 837</u> 15 492	<u>22 950</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 188</u> 15 492
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>18 995</u> 15 646	<u>23 109</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 346</u> 15 648
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 234</u> 15 881	<u>23 347</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>21 585</u> 15 882
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 477</u> 16 119	<u>23 591</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>21 829</u> 16 121
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>19 723</u> 16 361	<u>23 838</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>22 075</u> 16 362
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>18 995</u> 15 646	<u>23 109</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 346</u> 15 648
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 155</u> 15 803	<u>23 267</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 505</u> 15 803
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 396</u> 16 040	<u>23 510</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>21 747</u> 16 041
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>19 642</u> 16 281	<u>23 755</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>21 993</u> 16 281
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>19 891</u> 16 524	<u>24 004</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>22 242</u> 16 526
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 155</u> 15 803	<u>23 267</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 505</u> 15 803
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 316</u> 15 961	<u>23 429</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>21 666</u> 15 961

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>22 008</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>31 922</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>21 286</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>31 200</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 444</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>31 359</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 882	<u>21 683</u> 15 882	<u>20 165</u> 15 882	<u>20 165</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>31 597</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 950</u> 16 121	<u>21 927</u> 16 121	<u>20 409</u> 16 121	<u>20 409</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>31 841</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 16 362	<u>22 173</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>32 087</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>21 444</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>31 359</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 603</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>31 517</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 869</u> 16 041	<u>21 845</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>31 760</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 114</u> 16 281	<u>22 090</u> 16 281	<u>20 573</u> 16 281	<u>20 573</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>32 005</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 16 526	<u>22 340</u> 16 526	<u>20 822</u> 16 526	<u>20 822</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>32 254</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>21 603</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>31 517</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 787</u> 15 961	<u>21 764</u> 15 961	<u>20 246</u> 15 961	<u>20 246</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>31 678</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961

					-	-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200	<u>20 490</u> 16 200	<u>35 031</u> 16 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492	<u>19 768</u> 15 492	<u>34 309</u> 15 492
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882	<u>20 165</u> 15 882	<u>34 706</u> 15 882
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121	<u>20 409</u> 16 121	<u>34 950</u> 16 121
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362	<u>20 655</u> 16 362	<u>35 196</u> 16 362
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648	<u>19 927</u> 15 648	<u>34 468</u> 15 648
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041	<u>20 327</u> 16 041	<u>34 869</u> 16 041
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281	<u>20 573</u> 16 281	<u>35 114</u> 16 281
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526	<u>20 822</u> 16 526	<u>35 363</u> 16 526
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803	<u>20 085</u> 15 803	<u>34 626</u> 15 803
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961	<u>20 246</u> 15 961	<u>34 787</u> 15 961

							-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 559</u> 16 200	<u>23 674</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>21 911</u> 16 202
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>19 808</u> 16 444	<u>23 922</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>22 159</u> 16 445
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 059</u> 16 689	<u>24 172</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>22 410</u> 16 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 515</u> 16 272	<u>23 746</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>21 983</u> 16 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>19 800</u> 16 435	<u>23 911</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>22 148</u> 16 434
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>19 967</u> 16 600	<u>24 078</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 316</u> 16 598
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 220</u> 16 848	<u>24 333</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>22 570</u> 16 847
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 479</u> 17 101	<u>24 591</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>22 829</u> 17 101
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>20 741</u> 17 358	<u>24 853</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 090</u> 17 357
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>19 967</u> 16 600	<u>24 078</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 316</u> 16 598
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 137</u> 16 766	<u>24 248</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 486</u> 16 765
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 393</u> 17 017	<u>24 504</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>22 741</u> 17 016

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>22 009</u> 16 202	<u>20 491</u> 16 202	<u>20 491</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>31 924</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>35 280</u> 16 445	<u>22 257</u> 16 445	<u>20 739</u> 16 445	<u>20 739</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>32 171</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>35 531</u> 16 690	<u>22 508</u> 16 690	<u>20 990</u> 16 690	<u>20 990</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>32 422</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 105</u> 16 272	<u>22 081</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>31 996</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 270</u> 16 434	<u>22 246</u> 16 434	<u>20 729</u> 16 434	<u>20 729</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>32 161</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 414</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>32 328</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 691</u> 16 847	<u>22 668</u> 16 847	<u>21 150</u> 16 847	<u>21 150</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>32 582</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>35 950</u> 17 101	<u>22 927</u> 17 101	<u>21 409</u> 17 101	<u>21 409</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>32 841</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 188</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>33 102</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>22 414</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>32 328</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 584</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>32 498</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 863</u> 17 016	<u>22 839</u> 17 016	<u>21 322</u> 17 016	<u>21 322</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>32 754</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016

					-	-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>20 491</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445	<u>20 739</u> 16 445	<u>35 280</u> 16 445
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690	<u>20 990</u> 16 690	<u>35 531</u> 16 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>35 105</u> 16 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434	<u>20 729</u> 16 434	<u>35 270</u> 16 434
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847	<u>21 150</u> 16 847	<u>35 691</u> 16 847
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101	<u>21 409</u> 17 101	<u>35 950</u> 17 101
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598	<u>20 896</u> 16 598	<u>35 437</u> 16 598
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016	<u>21 322</u> 17 016	<u>35 863</u> 17 016

							-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>20 653</u> 17 272	<u>24 765</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>23 003</u> 17 272
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>20 918</u> 17 531	<u>25 030</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>23 267</u> 17 531
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 137</u> 16 766	<u>24 248</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 486</u> 16 765
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 307</u> 16 933	<u>24 420</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 657</u> 16 933
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 566</u> 17 187	<u>24 678</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>22 916</u> 17 186
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>20 830</u> 17 445	<u>24 941</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>23 179</u> 17 444
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 096</u> 17 706	<u>25 208</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 446</u> 17 706
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 307</u> 16 933	<u>24 420</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 657</u> 16 933
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 480</u> 17 102	<u>24 593</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>22 830</u> 17 102
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>20 742</u> 17 359	<u>24 854</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>23 091</u> 17 359
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 008</u> 17 620	<u>25 120</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>23 357</u> 17 619
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 277</u> 17 884	<u>25 388</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 626</u> 17 883
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>36 124</u> 17 272	<u>23 101</u> 17 272	<u>21 583</u> 17 272	<u>21 583</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>33 015</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 17 531	<u>23 365</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>33 280</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>22 584</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>32 498</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 755</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>32 669</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 037</u> 17 186	<u>23 014</u> 17 186	<u>21 496</u> 17 186	<u>21 496</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>32 928</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 300</u> 17 444	<u>23 277</u> 17 444	<u>21 759</u> 17 444	<u>21 759</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>33 191</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 544</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>33 458</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>22 755</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>32 669</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 951</u> 17 102	<u>22 928</u> 17 102	<u>21 410</u> 17 102	<u>21 410</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>32 842</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 213</u> 17 359	<u>23 189</u> 17 359	<u>21 672</u> 17 359	<u>21 672</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>33 104</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>36 479</u> 17 619	<u>23 455</u> 17 619	<u>21 937</u> 17 619	<u>21 937</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>33 370</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 724</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>33 638</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										

					-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272	<u>21 583</u> 17 272	<u>36 124</u> 17 272
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 389</u> 17 531
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765	<u>21 066</u> 16 765	<u>35 607</u> 16 765
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186	<u>21 496</u> 17 186	<u>36 037</u> 17 186
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444	<u>21 759</u> 17 444	<u>36 300</u> 17 444
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933	<u>21 237</u> 16 933	<u>35 778</u> 16 933
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102	<u>21 410</u> 17 102	<u>35 951</u> 17 102
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359	<u>21 672</u> 17 359	<u>36 213</u> 17 359
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619	<u>21 937</u> 17 619	<u>36 479</u> 17 619
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 592</u> 16 197	<u>23 772</u> 16 202	<u>35 082</u> 16 250	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>22 401</u> 16 202
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 757</u> 16 359	<u>23 937</u> 16 364	<u>35 248</u> 16 412	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>22 566</u> 16 364
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 924</u> 16 523	<u>24 104</u> 16 527	<u>35 415</u> 16 576	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 733</u> 16 527
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 177</u> 16 771	<u>24 358</u> 16 776	<u>35 669</u> 16 826	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>22 987</u> 16 776
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 433</u> 17 021	<u>24 614</u> 17 028	<u>35 926</u> 17 078	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>23 243</u> 17 028
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 694</u> 17 278	<u>24 875</u> 17 283	<u>36 188</u> 17 334	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>23 504</u> 17 283
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 924</u> 16 523	<u>24 104</u> 16 527	<u>35 415</u> 16 576	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 733</u> 16 527
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 092</u> 16 687	<u>24 273</u> 16 693	<u>35 584</u> 16 743	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 902</u> 16 693
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 348</u> 16 938	<u>24 528</u> 16 943	<u>35 840</u> 16 993	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>23 157</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 607</u> 17 192	<u>24 787</u> 17 197	<u>36 100</u> 17 248	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>23 417</u> 17 197
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 870</u> 17 450	<u>25 051</u> 17 455	<u>36 364</u> 17 507	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>23 680</u> 17 455
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 092</u> 16 687	<u>24 273</u> 16 693	<u>35 584</u> 16 743	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 902</u> 16 693
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 263</u> 16 855	<u>24 444</u> 16 860	<u>35 755</u> 16 910	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>23 073</u> 16 860

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>21 814</u> 16 202	<u>20 492</u> 16 202	<u>20 492</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>32 105</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 198</u> 16 364	<u>21 979</u> 16 364	<u>20 657</u> 16 364	<u>20 657</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>32 270</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 145</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>32 437</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 618</u> 16 776	<u>22 399</u> 16 776	<u>21 077</u> 16 776	<u>21 077</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>32 691</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 17 028	<u>22 656</u> 17 028	<u>21 334</u> 17 028	<u>21 334</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>32 947</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 136</u> 17 283	<u>22 916</u> 17 283	<u>21 594</u> 17 283	<u>21 594</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>33 208</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>22 145</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>20 824</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>32 437</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 315</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>32 606</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 789</u> 16 943	<u>22 570</u> 16 943	<u>21 248</u> 16 943	<u>21 248</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>32 861</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 048</u> 17 197	<u>22 829</u> 17 197	<u>21 507</u> 17 197	<u>21 507</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>33 120</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 311</u> 17 455	<u>23 092</u> 17 455	<u>21 770</u> 17 455	<u>21 770</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>33 384</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>22 315</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>20 993</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>32 606</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>22 485</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>32 777</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860

					-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>35 033</u> 16 202	<u>20 414</u> 16 260	<u>35 033</u> 16 202
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>35 198</u> 16 364	<u>20 579</u> 16 422	<u>35 198</u> 16 364
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>20 747</u> 16 586	<u>35 365</u> 16 527
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>35 618</u> 16 776	<u>21 001</u> 16 836	<u>35 618</u> 16 776
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>35 875</u> 17 028	<u>21 259</u> 17 088	<u>35 875</u> 17 028
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>36 136</u> 17 283	<u>21 520</u> 17 345	<u>36 136</u> 17 283
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>35 365</u> 16 527	<u>20 747</u> 16 586	<u>35 365</u> 16 527
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>20 916</u> 16 753	<u>35 534</u> 16 693
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>35 789</u> 16 943	<u>21 173</u> 17 004	<u>35 789</u> 16 943
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>36 048</u> 17 197	<u>21 433</u> 17 259	<u>36 048</u> 17 197
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>36 311</u> 17 455	<u>21 697</u> 17 518	<u>36 311</u> 17 455
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>35 534</u> 16 693	<u>20 916</u> 16 753	<u>35 534</u> 16 693
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>21 088</u> 16 921	<u>35 704</u> 16 860

							-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 520</u> 17 107	<u>24 701</u> 17 113	<u>36 014</u> 17 164	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>23 331</u> 17 113
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 782</u> 17 364	<u>24 963</u> 17 370	<u>36 277</u> 17 421	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>23 593</u> 17 370
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 048</u> 17 624	<u>25 229</u> 17 631	<u>36 543</u> 17 683	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>23 858</u> 17 631
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 263</u> 16 855	<u>24 444</u> 16 860	<u>35 755</u> 16 910	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>23 073</u> 16 860
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 434</u> 17 022	<u>24 616</u> 17 029	<u>35 928</u> 17 079	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>23 245</u> 17 029
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 695</u> 17 279	<u>24 876</u> 17 284	<u>36 189</u> 17 336	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>23 505</u> 17 284
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 959</u> 17 538	<u>25 141</u> 17 544	<u>36 454</u> 17 596	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>23 770</u> 17 544
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 228</u> 17 801	<u>25 408</u> 17 806	<u>36 723</u> 17 858	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>24 037</u> 17 806
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 621</u> 17 357	<u>24 852</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 090</u> 17 357
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>20 916</u> 17 530	<u>25 030</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>23 267</u> 17 531
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>21 094</u> 17 705	<u>25 208</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 446</u> 17 706
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>21 365</u> 17 971	<u>25 479</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>23 717</u> 17 972

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 962</u> 17 113	<u>22 743</u> 17 113	<u>21 421</u> 17 113	<u>21 421</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>33 034</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 224</u> 17 370	<u>23 005</u> 17 370	<u>21 683</u> 17 370	<u>21 683</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>33 296</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 17 631	<u>23 271</u> 17 631	<u>21 949</u> 17 631	<u>21 949</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>33 562</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>22 485</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>21 163</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>32 777</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 876</u> 17 029	<u>22 657</u> 17 029	<u>21 335</u> 17 029	<u>21 335</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>32 949</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 137</u> 17 284	<u>22 918</u> 17 284	<u>21 596</u> 17 284	<u>21 596</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>33 209</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 401</u> 17 544	<u>23 182</u> 17 544	<u>21 860</u> 17 544	<u>21 860</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>33 474</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 17 806	<u>23 450</u> 17 806	<u>22 128</u> 17 806	<u>22 128</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>33 741</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>23 188</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>33 102</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 388</u> 17 531	<u>23 365</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>33 279</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 544</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>33 458</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 838</u> 17 972	<u>23 815</u> 17 972	<u>22 297</u> 17 972	<u>22 297</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>33 729</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972

					-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>35 962</u> 17 113	<u>21 346</u> 17 174	<u>35 962</u> 17 113
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>36 224</u> 17 370	<u>21 609</u> 17 432	<u>36 224</u> 17 370
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>36 490</u> 17 631	<u>21 876</u> 17 694	<u>36 490</u> 17 631
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>35 704</u> 16 860	<u>21 088</u> 16 921	<u>35 704</u> 16 860
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>35 876</u> 17 029	<u>21 260</u> 17 090	<u>35 876</u> 17 029
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>36 137</u> 17 284	<u>21 522</u> 17 346	<u>36 137</u> 17 284
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>36 401</u> 17 544	<u>21 787</u> 17 606	<u>36 401</u> 17 544
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>36 669</u> 17 806	<u>22 055</u> 17 869	<u>36 669</u> 17 806
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357	<u>21 670</u> 17 357	<u>36 211</u> 17 357
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531	<u>21 847</u> 17 531	<u>36 388</u> 17 531
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972	<u>22 297</u> 17 972	<u>36 838</u> 17 972

							-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>21 641</u> 18 240	<u>25 754</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>23 992</u> 18 241
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>21 920</u> 18 514	<u>26 033</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>24 271</u> 18 515
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>21 094</u> 17 705	<u>25 208</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 446</u> 17 706
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>21 276</u> 17 883	<u>25 388</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 626</u> 17 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>21 549</u> 18 150	<u>25 662</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>23 899</u> 18 151
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>21 826</u> 18 422	<u>25 940</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>24 177</u> 18 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>22 109</u> 18 699	<u>26 221</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>24 459</u> 18 699
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>21 276</u> 17 883	<u>25 388</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 626</u> 17 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>21 457</u> 18 061	<u>25 571</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 809</u> 18 062
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>21 735</u> 18 332	<u>25 848</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>24 085</u> 18 333
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>22 015</u> 18 607	<u>26 128</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 365</u> 18 608
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>22 300</u> 18 886	<u>26 413</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>24 650</u> 18 887
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>21 457</u> 18 061	<u>25 571</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 809</u> 18 062

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 113</u> 18 241	<u>24 089</u> 18 241	<u>22 572</u> 18 241	<u>22 572</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>34 004</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 392</u> 18 515	<u>24 368</u> 18 515	<u>22 851</u> 18 515	<u>22 851</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>34 283</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>23 544</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>33 458</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 724</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>33 638</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 021</u> 18 151	<u>23 997</u> 18 151	<u>22 480</u> 18 151	<u>22 480</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>33 912</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 298</u> 18 423	<u>24 275</u> 18 423	<u>22 757</u> 18 423	<u>22 757</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>34 189</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 580</u> 18 699	<u>24 557</u> 18 699	<u>23 039</u> 18 699	<u>23 039</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>34 471</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>23 724</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>33 638</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 907</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>33 821</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 206</u> 18 333	<u>24 183</u> 18 333	<u>22 665</u> 18 333	<u>22 665</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>34 097</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 463</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>34 378</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 771</u> 18 887	<u>24 748</u> 18 887	<u>23 230</u> 18 887	<u>23 230</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>34 662</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>23 907</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>33 821</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062

					-	-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241	<u>22 572</u> 18 241	<u>37 113</u> 18 241
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515	<u>22 851</u> 18 515	<u>37 392</u> 18 515
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706	<u>22 026</u> 17 706	<u>36 567</u> 17 706
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151	<u>22 480</u> 18 151	<u>37 021</u> 18 151
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423	<u>22 757</u> 18 423	<u>37 298</u> 18 423
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699	<u>23 039</u> 18 699	<u>37 580</u> 18 699
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883	<u>22 206</u> 17 883	<u>36 747</u> 17 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333	<u>22 665</u> 18 333	<u>37 206</u> 18 333
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887	<u>23 230</u> 18 887	<u>37 771</u> 18 887
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062	<u>22 389</u> 18 062	<u>36 930</u> 18 062

							-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>21 642</u> 18 241	<u>25 755</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>23 993</u> 18 242
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>21 921</u> 18 515	<u>26 035</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>24 272</u> 18 516
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>22 205</u> 18 793	<u>26 318</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>24 555</u> 18 794
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>22 491</u> 19 074	<u>26 605</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>24 842</u> 19 075
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>22 194</u> 18 783	<u>26 308</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>24 545</u> 18 784
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>22 386</u> 18 971	<u>26 499</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>24 737</u> 18 972
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>22 677</u> 19 256	<u>26 791</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>25 028</u> 19 257
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>22 971</u> 19 545	<u>27 085</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>25 322</u> 19 546
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>23 270</u> 19 838	<u>27 384</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>25 622</u> 19 839
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 820</u> 18 532	<u>26 051</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>24 289</u> 18 532
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 127</u> 18 718	<u>26 239</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 477</u> 18 717
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 414</u> 18 998	<u>26 525</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>24 763</u> 18 997

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 114</u> 18 242	<u>24 091</u> 18 242	<u>22 573</u> 18 242	<u>22 573</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>34 005</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 18 516	<u>24 370</u> 18 516	<u>22 852</u> 18 516	<u>22 852</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>34 284</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 676</u> 18 794	<u>24 653</u> 18 794	<u>23 135</u> 18 794	<u>23 135</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>34 567</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 964</u> 19 075	<u>24 940</u> 19 075	<u>23 423</u> 19 075	<u>23 423</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>34 855</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 667</u> 18 784	<u>24 643</u> 18 784	<u>23 126</u> 18 784	<u>23 126</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>34 558</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 858</u> 18 972	<u>24 834</u> 18 972	<u>23 317</u> 18 972	<u>23 317</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>34 749</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>38 149</u> 19 257	<u>25 126</u> 19 257	<u>23 608</u> 19 257	<u>23 608</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>35 040</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 443</u> 19 546	<u>25 420</u> 19 546	<u>23 902</u> 19 546	<u>23 902</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>35 334</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 743</u> 19 839	<u>25 720</u> 19 839	<u>24 202</u> 19 839	<u>24 202</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>35 634</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 410</u> 18 532	<u>24 387</u> 18 532	<u>22 869</u> 18 532	<u>22 869</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>34 301</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 575</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>34 489</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 18 997	<u>24 861</u> 18 997	<u>23 343</u> 18 997	<u>23 343</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>34 775</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997

					-	-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242	<u>22 573</u> 18 242	<u>37 114</u> 18 242
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516	<u>22 852</u> 18 516	<u>37 393</u> 18 516
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794	<u>23 135</u> 18 794	<u>37 676</u> 18 794
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075	<u>23 423</u> 19 075	<u>37 964</u> 19 075
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784	<u>23 126</u> 18 784	<u>37 667</u> 18 784
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972	<u>23 317</u> 18 972	<u>37 858</u> 18 972
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257	<u>23 608</u> 19 257	<u>38 149</u> 19 257
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546	<u>23 902</u> 19 546	<u>38 443</u> 19 546
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>24 202</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532	<u>22 869</u> 18 532	<u>37 410</u> 18 532
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>23 343</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997

							-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>22 704</u> 19 283	<u>26 816</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>25 054</u> 19 283
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 000</u> 19 573	<u>27 111</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>25 348</u> 19 571
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 127</u> 18 718	<u>26 239</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 477</u> 18 717
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 318</u> 18 904	<u>26 430</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 668</u> 18 904
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>22 607</u> 19 188	<u>26 719</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>24 956</u> 19 187
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>22 901</u> 19 476	<u>27 013</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>25 250</u> 19 475
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 199</u> 19 768	<u>27 311</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>25 549</u> 19 768
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 318</u> 18 904	<u>26 430</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 668</u> 18 904
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>22 510</u> 19 093	<u>26 623</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>24 860</u> 19 093
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>22 803</u> 19 380	<u>26 915</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>25 153</u> 19 380
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 100</u> 19 671	<u>27 211</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>25 448</u> 19 669
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 401</u> 19 966	<u>27 512</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>25 749</u> 19 964
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 089</u> 19 660	<u>27 201</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>25 439</u> 19 660

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 175</u> 19 283	<u>25 152</u> 19 283	<u>23 634</u> 19 283	<u>23 634</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>35 066</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 469</u> 19 571	<u>25 446</u> 19 571	<u>23 928</u> 19 571	<u>23 928</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>35 360</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>24 575</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>34 489</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 766</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>34 680</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 078</u> 19 187	<u>25 054</u> 19 187	<u>23 536</u> 19 187	<u>23 536</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>34 969</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 372</u> 19 475	<u>25 348</u> 19 475	<u>23 831</u> 19 475	<u>23 831</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>35 263</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 670</u> 19 768	<u>25 647</u> 19 768	<u>24 129</u> 19 768	<u>24 129</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>35 561</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>24 766</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>34 680</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 981</u> 19 093	<u>24 958</u> 19 093	<u>23 440</u> 19 093	<u>23 440</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>34 872</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 274</u> 19 380	<u>25 251</u> 19 380	<u>23 733</u> 19 380	<u>23 733</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>35 165</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 570</u> 19 669	<u>25 546</u> 19 669	<u>24 028</u> 19 669	<u>24 028</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>35 461</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 19 964	<u>25 847</u> 19 964	<u>24 330</u> 19 964	<u>24 330</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>35 762</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 560</u> 19 660	<u>25 536</u> 19 660	<u>24 019</u> 19 660	<u>24 019</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>35 451</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660

					-	-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283	<u>23 634</u> 19 283	<u>38 175</u> 19 283
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571	<u>23 928</u> 19 571	<u>38 469</u> 19 571
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>23 057</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187	<u>23 536</u> 19 187	<u>38 078</u> 19 187
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475	<u>23 831</u> 19 475	<u>38 372</u> 19 475
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768	<u>24 129</u> 19 768	<u>38 670</u> 19 768
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904	<u>23 248</u> 18 904	<u>37 789</u> 18 904
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093	<u>23 440</u> 19 093	<u>37 981</u> 19 093
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380	<u>23 733</u> 19 380	<u>38 274</u> 19 380
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669	<u>24 028</u> 19 669	<u>38 570</u> 19 669
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964	<u>24 330</u> 19 964	<u>38 871</u> 19 964
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660	<u>24 019</u> 19 660	<u>38 560</u> 19 660

							-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 290</u> 19 857	<u>27 402</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>25 639</u> 19 857
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>23 594</u> 20 156	<u>27 706</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>25 943</u> 20 154
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>23 902</u> 20 458	<u>28 014</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>26 251</u> 20 456
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 215</u> 20 764	<u>28 327</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>26 565</u> 20 764
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 111</u> 19 798	<u>27 342</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>25 580</u> 19 798
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>23 429</u> 19 994	<u>27 543</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 781</u> 19 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>23 736</u> 20 294	<u>27 849</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>26 087</u> 20 295
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 046</u> 20 599	<u>28 159</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>26 396</u> 20 598
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>24 361</u> 20 908	<u>28 475</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>26 712</u> 20 909
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>23 429</u> 19 994	<u>27 543</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 781</u> 19 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 195	<u>27 747</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>25 984</u> 20 195
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>23 943</u> 20 497	<u>28 056</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>26 293</u> 20 498

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 761</u> 19 857	<u>25 737</u> 19 857	<u>24 219</u> 19 857	<u>24 219</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>35 652</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 064</u> 20 154	<u>26 041</u> 20 154	<u>24 523</u> 20 154	<u>24 523</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>35 955</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 20 456	<u>26 349</u> 20 456	<u>24 831</u> 20 456	<u>24 831</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>36 263</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 686</u> 20 764	<u>26 663</u> 20 764	<u>25 145</u> 20 764	<u>25 145</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>36 577</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 701</u> 19 798	<u>25 677</u> 19 798	<u>24 160</u> 19 798	<u>24 160</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>35 592</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 879</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>35 793</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 208</u> 20 295	<u>26 185</u> 20 295	<u>24 667</u> 20 295	<u>24 667</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>36 099</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 517</u> 20 598	<u>26 494</u> 20 598	<u>24 976</u> 20 598	<u>24 976</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>36 408</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 834</u> 20 909	<u>26 810</u> 20 909	<u>25 292</u> 20 909	<u>25 292</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>36 725</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>25 879</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>35 793</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 106</u> 20 195	<u>26 082</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>35 997</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 415</u> 20 498	<u>26 391</u> 20 498	<u>24 874</u> 20 498	<u>24 874</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>36 306</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498

					-	-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857	<u>24 219</u> 19 857	<u>38 761</u> 19 857
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154	<u>24 523</u> 20 154	<u>39 064</u> 20 154
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456	<u>24 831</u> 20 456	<u>39 372</u> 20 456
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764	<u>25 145</u> 20 764	<u>39 686</u> 20 764
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798	<u>24 160</u> 19 798	<u>38 701</u> 19 798
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295	<u>24 667</u> 20 295	<u>39 208</u> 20 295
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598	<u>24 976</u> 20 598	<u>39 517</u> 20 598
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909	<u>25 292</u> 20 909	<u>39 834</u> 20 909
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995	<u>24 361</u> 19 995	<u>38 902</u> 19 995
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498	<u>24 874</u> 20 498	<u>39 415</u> 20 498

							-	-	-	-
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>24 256</u> 20 805	<u>28 369</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>26 607</u> 20 805
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>24 574</u> 21 117	<u>28 687</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>26 925</u> 21 117
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 195	<u>27 747</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>25 984</u> 20 195
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>23 840</u> 20 396	<u>27 953</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>26 191</u> 20 397
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 152</u> 20 703	<u>28 265</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>26 503</u> 20 703
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>24 468</u> 21 013	<u>28 582</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>26 819</u> 21 013
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>24 791</u> 21 329	<u>28 904</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>27 141</u> 21 329
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>24 458</u> 21 002	<u>28 570</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>26 808</u> 21 002
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>24 672</u> 21 212	<u>28 785</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>27 023</u> 21 213
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>24 996</u> 21 530	<u>29 110</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>27 348</u> 21 531
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>25 326</u> 21 853	<u>29 439</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>27 677</u> 21 854
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>25 660</u> 22 181	<u>29 773</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>28 010</u> 22 181
212-101-2300	25, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805	<u>25 187</u> 20 805	<u>39 728</u> 20 805
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117	<u>25 505</u> 21 117	<u>40 046</u> 21 117
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195	<u>24 565</u> 20 195	<u>39 106</u> 20 195
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397	<u>24 771</u> 20 397	<u>39 312</u> 20 397
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703	<u>25 083</u> 20 703	<u>39 624</u> 20 703
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013	<u>25 399</u> 21 013	<u>39 940</u> 21 013
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329	<u>25 721</u> 21 329	<u>40 262</u> 21 329
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002	<u>25 388</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213	<u>25 603</u> 21 213	<u>40 144</u> 21 213
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531	<u>25 928</u> 21 531	<u>40 469</u> 21 531
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854	<u>26 257</u> 21 854	<u>40 798</u> 21 854
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181	<u>26 590</u> 22 181	<u>41 131</u> 22 181
212-101-2300	25, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 125</u> 20 792	<u>28 356</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>26 594</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 561</u> 21 104	<u>28 674</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>26 911</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 884</u> 21 420	<u>28 997</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>27 234</u> 21 420
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 211</u> 21 741	<u>29 324</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>27 562</u> 21 741
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 454</u> 20 999	<u>28 567</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>26 805</u> 20 999
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 776</u> 21 314	<u>28 889</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>27 126</u> 21 314
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 102</u> 21 634	<u>29 215</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>27 452</u> 21 634
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 433</u> 21 958	<u>29 546</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 784</u> 21 959
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 312</u> 21 839	<u>29 424</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>27 661</u> 21 839
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 645</u> 22 167	<u>29 758</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>27 996</u> 22 167
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 985</u> 22 499	<u>30 097</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>28 335</u> 22 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 329</u> 22 837	<u>30 442</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>28 679</u> 22 837
212-101-2500	30, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>26 692</u> 20 792	<u>25 174</u> 20 792	<u>25 174</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>36 606</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 033</u> 21 104	<u>27 009</u> 21 104	<u>25 492</u> 21 104	<u>25 492</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>36 924</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 356</u> 21 420	<u>27 332</u> 21 420	<u>25 815</u> 21 420	<u>25 815</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>37 247</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 683</u> 21 741	<u>27 660</u> 21 741	<u>26 142</u> 21 741	<u>26 142</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>37 574</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 926</u> 20 999	<u>26 903</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>36 817</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 248</u> 21 314	<u>27 224</u> 21 314	<u>25 706</u> 21 314	<u>25 706</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>37 139</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 573</u> 21 634	<u>27 550</u> 21 634	<u>26 032</u> 21 634	<u>26 032</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>37 464</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 882</u> 21 959	<u>26 364</u> 21 959	<u>26 364</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>37 796</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 783</u> 21 839	<u>27 759</u> 21 839	<u>26 241</u> 21 839	<u>26 241</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>37 674</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 117</u> 22 167	<u>28 094</u> 22 167	<u>26 576</u> 22 167	<u>26 576</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>38 008</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 456</u> 22 499	<u>28 433</u> 22 499	<u>26 915</u> 22 499	<u>26 915</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>38 347</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 801</u> 22 837	<u>28 777</u> 22 837	<u>27 259</u> 22 837	<u>27 259</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>38 692</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837
212-101-2500	30, 7473-2010	3										

					-	-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>25 174</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>25 492</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420	<u>25 815</u> 21 420	<u>40 356</u> 21 420
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741	<u>26 142</u> 21 741	<u>40 683</u> 21 741
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314	<u>25 706</u> 21 314	<u>40 248</u> 21 314
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634	<u>26 032</u> 21 634	<u>40 573</u> 21 634
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>26 364</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839	<u>26 241</u> 21 839	<u>40 783</u> 21 839
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>26 576</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499	<u>26 915</u> 22 499	<u>41 456</u> 22 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>27 259</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837
212-101-2500	30, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-2501		3	1	2400	<u>26 416</u> 22 058	<u>29 647</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>27 885</u> 22 058
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>25 871</u> 22 388	<u>29 983</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>28 220</u> 22 387
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 214</u> 22 724	<u>30 325</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>28 563</u> 22 723
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 561</u> 23 064	<u>30 673</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>28 911</u> 23 064
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>25 759</u> 22 278	<u>29 870</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>28 108</u> 22 277
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 100</u> 22 612	<u>30 212</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>28 449</u> 22 611
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 446</u> 22 951	<u>30 557</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>28 794</u> 22 950
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 796</u> 23 295	<u>30 909</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>29 147</u> 23 295
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 668</u> 23 169	<u>30 780</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>29 018</u> 23 169
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 023</u> 23 517	<u>31 134</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>29 371</u> 23 515
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>27 382</u> 23 869	<u>31 495</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>29 732</u> 23 869
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 747</u> 24 227	<u>31 860</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>30 097</u> 24 227
212-101-2600	35, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058	<u>26 465</u> 22 058	<u>41 006</u> 22 058
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>26 800</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723	<u>27 143</u> 22 723	<u>41 684</u> 22 723
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064	<u>27 491</u> 23 064	<u>42 032</u> 23 064
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277	<u>26 688</u> 22 277	<u>41 229</u> 22 277
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>27 029</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950	<u>27 375</u> 22 950	<u>41 916</u> 22 950
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295	<u>27 727</u> 23 295	<u>42 268</u> 23 295
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169	<u>27 598</u> 23 169	<u>42 139</u> 23 169
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515	<u>27 952</u> 23 515	<u>42 493</u> 23 515
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869	<u>28 312</u> 23 869	<u>42 853</u> 23 869
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>28 677</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 786</u> 22 270	<u>30 647</u> 22 942	<u>41 977</u> 23 010	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>29 276</u> 22 942
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 127</u> 22 604	<u>30 998</u> 23 286	<u>42 329</u> 23 355	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>29 627</u> 23 286
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 473</u> 22 943	<u>31 355</u> 23 636	<u>42 687</u> 23 706	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>29 984</u> 23 636
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 824</u> 23 287	<u>31 716</u> 23 990	<u>43 049</u> 24 061	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>30 345</u> 23 990
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 014</u> 22 493	<u>30 881</u> 23 171	<u>42 212</u> 23 240	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>29 510</u> 23 171
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 358</u> 22 830	<u>31 235</u> 23 519	<u>42 567</u> 23 589	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>29 864</u> 23 519
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 707</u> 23 173	<u>31 595</u> 23 872	<u>42 928</u> 23 942	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>30 224</u> 23 872
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 062</u> 23 520	<u>31 961</u> 24 230	<u>43 295</u> 24 302	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>30 590</u> 24 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 932</u> 23 393	<u>31 826</u> 24 098	<u>43 160</u> 24 170	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>30 455</u> 24 098
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 289</u> 23 743	<u>32 196</u> 24 460	<u>43 530</u> 24 533	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>30 825</u> 24 460
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 652</u> 24 099	<u>32 569</u> 24 826	<u>43 905</u> 24 900	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>31 198</u> 24 826
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 021</u> 24 461	<u>32 949</u> 25 199	<u>44 286</u> 25 274	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>31 578</u> 25 199
212-101-2700	40, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 908</u> 22 942	<u>28 689</u> 22 942	<u>27 367</u> 22 942	<u>27 367</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>38 980</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 258</u> 23 286	<u>29 039</u> 23 286	<u>27 717</u> 23 286	<u>27 717</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>39 331</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 616</u> 23 636	<u>29 396</u> 23 636	<u>28 075</u> 23 636	<u>28 075</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>39 688</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 977</u> 23 990	<u>29 758</u> 23 990	<u>28 436</u> 23 990	<u>28 436</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>40 049</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 142</u> 23 171	<u>28 922</u> 23 171	<u>27 600</u> 23 171	<u>27 600</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>39 214</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 23 519	<u>29 277</u> 23 519	<u>27 955</u> 23 519	<u>27 955</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>39 568</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 856</u> 23 872	<u>29 637</u> 23 872	<u>28 315</u> 23 872	<u>28 315</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>39 928</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 221</u> 24 230	<u>30 002</u> 24 230	<u>28 680</u> 24 230	<u>28 680</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>40 294</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 087</u> 24 098	<u>29 868</u> 24 098	<u>28 546</u> 24 098	<u>28 546</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>40 159</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 456</u> 24 460	<u>30 237</u> 24 460	<u>28 915</u> 24 460	<u>28 915</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>40 529</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 830</u> 24 826	<u>30 611</u> 24 826	<u>29 289</u> 24 826	<u>29 289</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>40 902</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 210</u> 25 199	<u>30 991</u> 25 199	<u>29 669</u> 25 199	<u>29 669</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>41 282</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199
212-101-2700	40, 7473-2010	3										

					-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>41 908</u> 22 942	<u>27 313</u> 23 024	<u>41 908</u> 22 942
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>42 258</u> 23 286	<u>27 665</u> 23 369	<u>42 258</u> 23 286
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>42 616</u> 23 636	<u>28 024</u> 23 720	<u>42 616</u> 23 636
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>42 977</u> 23 990	<u>28 386</u> 24 076	<u>42 977</u> 23 990
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>42 142</u> 23 171	<u>27 548</u> 23 254	<u>42 142</u> 23 171
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>42 496</u> 23 519	<u>27 904</u> 23 603	<u>42 496</u> 23 519
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>42 856</u> 23 872	<u>28 265</u> 23 957	<u>42 856</u> 23 872
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>43 221</u> 24 230	<u>28 631</u> 24 316	<u>43 221</u> 24 230
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>43 087</u> 24 098	<u>28 497</u> 24 184	<u>43 087</u> 24 098
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>43 456</u> 24 460	<u>28 867</u> 24 548	<u>43 456</u> 24 460
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>43 830</u> 24 826	<u>29 242</u> 24 915	<u>43 830</u> 24 826
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>29 623</u> 25 289	<u>44 210</u> 25 199
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 081</u> 22 559	<u>32 498</u> 24 757	<u>43 833</u> 24 830	<u>43 759</u> 24 757	<u>43 759</u> 24 757	<u>31 127</u> 24 757
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 426</u> 22 897	<u>32 877</u> 25 128	<u>44 213</u> 25 202	<u>44 137</u> 25 128	<u>44 137</u> 25 128	<u>31 506</u> 25 128
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 776</u> 23 241	<u>33 261</u> 25 504	<u>44 599</u> 25 580	<u>44 521</u> 25 504	<u>44 521</u> 25 504	<u>31 890</u> 25 504
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 132</u> 23 589	<u>33 651</u> 25 888	<u>44 990</u> 25 964	<u>44 912</u> 25 888	<u>44 912</u> 25 888	<u>32 281</u> 25 888
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 311</u> 22 784	<u>32 750</u> 25 004	<u>44 087</u> 25 078	<u>44 011</u> 25 004	<u>44 011</u> 25 004	<u>31 379</u> 25 004
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 660</u> 23 126	<u>33 133</u> 25 379	<u>44 471</u> 25 455	<u>44 394</u> 25 379	<u>44 394</u> 25 379	<u>31 762</u> 25 379
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 014</u> 23 473	<u>33 521</u> 25 760	<u>44 860</u> 25 836	<u>44 782</u> 25 760	<u>44 782</u> 25 760	<u>32 150</u> 25 760
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 372</u> 23 825	<u>33 915</u> 26 146	<u>45 254</u> 26 223	<u>45 176</u> 26 146	<u>45 176</u> 26 146	<u>32 544</u> 26 146
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 241</u> 23 696	<u>33 771</u> 26 005	<u>45 110</u> 26 082	<u>45 032</u> 26 005	<u>45 032</u> 26 005	<u>32 400</u> 26 005
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 603</u> 24 051	<u>34 169</u> 26 395	<u>45 509</u> 26 473	<u>45 429</u> 26 395	<u>45 429</u> 26 395	<u>32 798</u> 26 395
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 24 412	<u>34 573</u> 26 791	<u>45 915</u> 26 870	<u>45 834</u> 26 791	<u>45 834</u> 26 791	<u>33 202</u> 26 791
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 345</u> 24 778	<u>34 982</u> 27 192	<u>46 325</u> 27 273	<u>46 243</u> 27 192	<u>46 243</u> 27 192	<u>33 612</u> 27 192
212-101-2800	45, 7473-2010	3								

[illegible]

					-	-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	$\frac{43\,759}{24\,757}$	$\frac{43\,759}{24\,757}$	$\frac{43\,759}{24\,757}$	$\frac{29\,171}{24\,845}$	$\frac{43\,759}{24\,757}$
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	$\frac{44\,137}{25\,128}$	$\frac{44\,137}{25\,128}$	$\frac{44\,137}{25\,128}$	$\frac{29\,551}{25\,218}$	$\frac{44\,137}{25\,128}$
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	$\frac{44\,521}{25\,504}$	$\frac{44\,521}{25\,504}$	$\frac{44\,521}{25\,504}$	$\frac{29\,936}{25\,596}$	$\frac{44\,521}{25\,504}$
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	$\frac{44\,912}{25\,888}$	$\frac{44\,912}{25\,888}$	$\frac{44\,912}{25\,888}$	$\frac{30\,328}{25\,980}$	$\frac{44\,912}{25\,888}$
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	$\frac{44\,011}{25\,004}$	$\frac{44\,011}{25\,004}$	$\frac{44\,011}{25\,004}$	$\frac{29\,424}{25\,093}$	$\frac{44\,011}{25\,004}$
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	$\frac{44\,394}{25\,379}$	$\frac{44\,394}{25\,379}$	$\frac{44\,394}{25\,379}$	$\frac{29\,808}{25\,470}$	$\frac{44\,394}{25\,379}$
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	$\frac{44\,782}{25\,760}$	$\frac{44\,782}{25\,760}$	$\frac{44\,782}{25\,760}$	$\frac{30\,198}{25\,852}$	$\frac{44\,782}{25\,760}$
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	$\frac{45\,176}{26\,146}$	$\frac{45\,176}{26\,146}$	$\frac{45\,176}{26\,146}$	$\frac{30\,592}{26\,239}$	$\frac{45\,176}{26\,146}$
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	$\frac{45\,032}{26\,005}$	$\frac{45\,032}{26\,005}$	$\frac{45\,032}{26\,005}$	$\frac{30\,448}{26\,098}$	$\frac{45\,032}{26\,005}$
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	$\frac{45\,429}{26\,395}$	$\frac{45\,429}{26\,395}$	$\frac{45\,429}{26\,395}$	$\frac{30\,847}{26\,489}$	$\frac{45\,429}{26\,395}$
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	$\frac{45\,834}{26\,791}$	$\frac{45\,834}{26\,791}$	$\frac{45\,834}{26\,791}$	$\frac{31\,253}{26\,887}$	$\frac{45\,834}{26\,791}$
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	$\frac{46\,243}{27\,192}$	$\frac{46\,243}{27\,192}$	$\frac{46\,243}{27\,192}$	$\frac{31\,664}{27\,290}$	$\frac{46\,243}{27\,192}$
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 719</u> 24 165	<u>34 349</u> 26 571	<u>45 690</u> 26 650	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>32 978</u> 26 571
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 090</u> 24 528	<u>34 755</u> 26 970	<u>46 098</u> 27 050	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>33 385</u> 26 970
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 464</u> 24 895	<u>35 168</u> 27 374	<u>46 511</u> 27 455	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>33 797</u> 27 374
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 845</u> 25 268	<u>35 587</u> 27 785	<u>46 932</u> 27 867	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>34 216</u> 27 785
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 966</u> 24 407	<u>34 620</u> 26 837	<u>45 962</u> 26 916	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>33 249</u> 26 837
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 339</u> 24 773	<u>35 031</u> 27 240	<u>46 374</u> 27 321	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>33 660</u> 27 240
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 718</u> 25 144	<u>35 447</u> 27 648	<u>46 791</u> 27 730	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>34 076</u> 27 648
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 103</u> 25 521	<u>35 870</u> 28 063	<u>47 216</u> 28 146	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>34 499</u> 28 063
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 961</u> 25 383	<u>35 714</u> 27 910	<u>47 060</u> 27 993	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>34 343</u> 27 910
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 350</u> 25 764	<u>36 141</u> 28 329	<u>47 488</u> 28 413	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>34 771</u> 28 329
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 744</u> 26 150	<u>36 575</u> 28 754	<u>47 923</u> 28 839	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>35 204</u> 28 754
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 144</u> 26 542	<u>37 014</u> 29 185	<u>48 363</u> 29 271	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>35 644</u> 29 185

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 609</u> 26 571	<u>32 390</u> 26 571	<u>31 068</u> 26 571	<u>31 068</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>42 682</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 016</u> 26 970	<u>32 797</u> 26 970	<u>31 475</u> 26 970	<u>31 475</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>43 088</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 429</u> 27 374	<u>33 209</u> 27 374	<u>31 887</u> 27 374	<u>31 887</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>43 501</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 848</u> 27 785	<u>33 628</u> 27 785	<u>32 306</u> 27 785	<u>32 306</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>43 920</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 881</u> 26 837	<u>32 661</u> 26 837	<u>31 339</u> 26 837	<u>31 339</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>42 953</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 292</u> 27 240	<u>33 072</u> 27 240	<u>31 750</u> 27 240	<u>31 750</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>43 364</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 708</u> 27 648	<u>33 489</u> 27 648	<u>32 167</u> 27 648	<u>32 167</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>43 780</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 131</u> 28 063	<u>33 912</u> 28 063	<u>32 590</u> 28 063	<u>32 590</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>44 203</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 975</u> 27 910	<u>33 756</u> 27 910	<u>32 434</u> 27 910	<u>32 434</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>44 047</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 402</u> 28 329	<u>34 183</u> 28 329	<u>32 861</u> 28 329	<u>32 861</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>44 474</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 836</u> 28 754	<u>34 617</u> 28 754	<u>33 295</u> 28 754	<u>33 295</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>44 908</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 275</u> 29 185	<u>35 056</u> 29 185	<u>33 734</u> 29 185	<u>33 734</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>45 347</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185

					-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>45 609</u> 26 571	<u>31 028</u> 26 666	<u>45 609</u> 26 571
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>46 016</u> 26 970	<u>31 436</u> 27 066	<u>46 016</u> 26 970
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>46 429</u> 27 374	<u>31 850</u> 27 472	<u>46 429</u> 27 374
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>46 848</u> 27 785	<u>32 271</u> 27 884	<u>46 848</u> 27 785
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>45 881</u> 26 837	<u>31 300</u> 26 933	<u>45 881</u> 26 837
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>46 292</u> 27 240	<u>31 713</u> 27 337	<u>46 292</u> 27 240
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>46 708</u> 27 648	<u>32 130</u> 27 747	<u>46 708</u> 27 648
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>47 131</u> 28 063	<u>32 555</u> 28 163	<u>47 131</u> 28 063
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>46 975</u> 27 910	<u>32 399</u> 28 010	<u>46 975</u> 27 910
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>47 402</u> 28 329	<u>32 827</u> 28 430	<u>47 402</u> 28 329
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>33 263</u> 28 857	<u>47 836</u> 28 754
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>48 275</u> 29 185	<u>33 703</u> 29 289	<u>48 275</u> 29 185

212-102.

							-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>14 010</u> 10 759	<u>17 130</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>15 367</u> 9 786
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>14 142</u> 10 889	<u>17 250</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>15 487</u> 9 903
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>14 275</u> 11 019	<u>17 370</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>15 608</u> 10 022
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>14 770</u> 11 505	<u>17 977</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>16 215</u> 10 617
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>15 858</u> 11 707	<u>19 089</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>17 327</u> 11 707
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>16 411</u> 12 249	<u>19 643</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>17 880</u> 12 249
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>17 149</u> 12 973	<u>20 380</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>18 618</u> 12 973
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>18 071</u> 13 877	<u>21 302</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>19 540</u> 13 877
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>18 624</u> 14 419	<u>21 856</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>20 093</u> 14 419
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>17 998</u> 14 669	<u>22 306</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>20 543</u> 14 860
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>20 007</u> 15 775	<u>23 239</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>21 476</u> 15 775
212-102-0200	7473-2010	3								

[illegible]

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786	<u>13 947</u> 9 786	<u>28 488</u> 9 786
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903	<u>14 067</u> 9 903	<u>28 608</u> 9 903
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022	<u>14 188</u> 10 022	<u>28 729</u> 10 022
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617	<u>14 795</u> 10 617	<u>29 336</u> 10 617
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707	<u>15 907</u> 11 707	<u>30 448</u> 11 707
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249	<u>16 460</u> 12 249	<u>31 001</u> 12 249
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973	<u>17 198</u> 12 973	<u>31 739</u> 12 973
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877	<u>18 120</u> 13 877	<u>32 661</u> 13 877
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419	<u>18 673</u> 14 419	<u>33 214</u> 14 419
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860	<u>19 123</u> 14 860	<u>33 664</u> 14 860
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775	<u>20 056</u> 15 775	<u>34 597</u> 15 775
212-102-0200	7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>16 906</u> 13 598	<u>19 763</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>18 000</u> 12 368
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>17 073</u> 13 762	<u>19 914</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>18 152</u> 12 516
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>17 242</u> 13 928	<u>20 068</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>18 305</u> 12 666
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>17 867</u> 14 541	<u>20 834</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>19 072</u> 13 418
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>19 316</u> 15 097	<u>22 547</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>20 785</u> 15 097
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>19 777</u> 15 549	<u>23 008</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>21 246</u> 15 549
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>20 791</u> 16 544	<u>24 023</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>22 260</u> 16 544
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 806</u> 17 538	<u>25 037</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>23 274</u> 17 538
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>22 359</u> 18 080	<u>25 590</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>23 828</u> 18 080
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>21 946</u> 18 539	<u>26 304</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>24 542</u> 18 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 742</u> 19 436	<u>26 973</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>25 211</u> 19 436

212-2.

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 122</u> 12 368	<u>18 098</u> 12 368	<u>16 581</u> 12 368	<u>16 581</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>28 013</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 273</u> 12 516	<u>18 250</u> 12 516	<u>16 732</u> 12 516	<u>16 732</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>28 164</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 426</u> 12 666	<u>18 403</u> 12 666	<u>16 885</u> 12 666	<u>16 885</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>28 317</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 193</u> 13 418	<u>19 170</u> 13 418	<u>17 652</u> 13 418	<u>17 652</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>29 084</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 906</u> 15 097	<u>20 883</u> 15 097	<u>19 365</u> 15 097	<u>19 365</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>30 797</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 367</u> 15 549	<u>21 344</u> 15 549	<u>19 826</u> 15 549	<u>19 826</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>31 258</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 544	<u>22 358</u> 16 544	<u>20 840</u> 16 544	<u>20 840</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>32 272</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 396</u> 17 538	<u>23 372</u> 17 538	<u>21 854</u> 17 538	<u>21 854</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>33 287</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 949</u> 18 080	<u>23 925</u> 18 080	<u>22 408</u> 18 080	<u>22 408</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>33 840</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 663</u> 18 781	<u>24 640</u> 18 781	<u>23 122</u> 18 781	<u>23 122</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>34 554</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 332</u> 19 436	<u>25 309</u> 19 436	<u>23 791</u> 19 436	<u>23 791</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>35 223</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436

					-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368	<u>16 581</u> 12 368	<u>31 122</u> 12 368
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516	<u>16 732</u> 12 516	<u>31 273</u> 12 516
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666	<u>16 885</u> 12 666	<u>31 426</u> 12 666
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418	<u>17 652</u> 13 418	<u>32 193</u> 13 418
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097	<u>19 365</u> 15 097	<u>33 906</u> 15 097
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549	<u>19 826</u> 15 549	<u>34 367</u> 15 549
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544	<u>20 840</u> 16 544	<u>35 381</u> 16 544
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538	<u>21 854</u> 17 538	<u>36 396</u> 17 538
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080	<u>22 408</u> 18 080	<u>36 949</u> 18 080
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781	<u>23 122</u> 18 781	<u>37 663</u> 18 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436	<u>23 791</u> 19 436	<u>38 332</u> 19 436

212-201.

							-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 260</u> 33 629	<u>37 876</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>36 995</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>34 471</u> 29 427	<u>37 646</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>37 058</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 096</u> 30 872	<u>35 211</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>34 745</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 806</u> 30 782	<u>36 979</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>36 281</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>39 023</u> 30 013	<u>36 195</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>35 497</u> 30 013

212-4.
212-401.

							-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 302</u> 10 246	<u>17 671</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>16 234</u> 10 812
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 546</u> 12 701	<u>19 508</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>17 892</u> 12 701
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 249</u> 13 922	<u>20 932</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>19 825</u> 13 922

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3										
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 555</u> 33 629	<u>37 044</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>42 001</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 227</u> 33 307	<u>36 568</u> 33 307	<u>35 719</u> 33 307	<u>35 956</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>41 854</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>40 743</u> 30 872	<u>34 240</u> 30 872	<u>33 410</u> 30 872	<u>33 473</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>39 415</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 278</u> 30 782	<u>35 523</u> 30 782	<u>34 278</u> 30 782	<u>34 372</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>43 286</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>44 494</u> 30 013	<u>34 739</u> 30 013	<u>33 494</u> 30 013	<u>33 588</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>42 502</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 993</u> 10 812	<u>15 965</u> 10 812	<u>14 664</u> 10 812	<u>14 664</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>25 226</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 920</u> 12 701	<u>17 982</u> 12 701	<u>16 591</u> 12 701	<u>16 591</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>27 070</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 165</u> 13 922	<u>19 237</u> 13 922	<u>17 759</u> 13 922	<u>17 836</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>28 592</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922

					-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 555</u> 33 629	<u>33 629</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 227</u> 33 307	<u>37 841</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>36 057</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>40 743</u> 30 872	<u>35 768</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>33 832</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 278</u> 30 782	<u>37 978</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>34 912</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>44 494</u> 30 013	<u>37 182</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>34 128</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812	<u>14 331</u> 10 812	<u>27 993</u> 10 812
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701	<u>16 591</u> 12 701	<u>29 920</u> 12 701
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922	<u>18 275</u> 13 922	<u>31 165</u> 13 922

							-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 646</u> 15 079	<u>22 041</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>20 730</u> 15 079
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 789</u> 15 625	<u>21 808</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>20 372</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 789</u> 16 200	<u>23 184</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>21 874</u> 16 200
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 385</u> 17 109	<u>24 138</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>22 904</u> 17 109
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>21 110</u> 17 176	<u>24 072</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>22 457</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>22 032</u> 18 080	<u>24 994</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>23 379</u> 18 080
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 092</u> 21 805	<u>28 371</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>26 935</u> 21 303
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 707</u> 12 604	<u>19 202</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>17 766</u> 12 314
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>19 775</u> 14 631	<u>21 222</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>19 786</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 220</u> 15 067	<u>21 656</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>20 220</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 958</u> 15 791	<u>22 378</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>20 942</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 403</u> 16 227	<u>22 813</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>21 377</u> 15 854

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 345</u> 15 079	<u>20 413</u> 15 079	<u>18 970</u> 15 079	<u>19 016</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>29 661</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 130</u> 14 868	<u>20 103</u> 14 868	<u>18 801</u> 14 868	<u>18 801</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>29 363</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 489</u> 16 200	<u>21 557</u> 16 200	<u>20 114</u> 16 200	<u>20 159</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>30 805</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 415</u> 17 109	<u>22 485</u> 17 109	<u>21 029</u> 17 109	<u>21 086</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>31 773</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 485</u> 17 176	<u>22 546</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>31 635</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 407</u> 18 080	<u>23 469</u> 18 080	<u>22 077</u> 18 080	<u>22 077</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>32 557</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 693</u> 21 303	<u>26 665</u> 21 303	<u>25 364</u> 21 303	<u>25 364</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>35 926</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303
212-401-0200	- 28013-98	3										
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>17 497</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>26 758</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>19 517</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>28 778</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>19 951</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>29 212</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>20 672</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>29 933</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>21 107</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>30 368</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854

					-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079	<u>19 280</u> 15 079	<u>32 345</u> 15 079
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>18 469</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200	<u>20 423</u> 16 200	<u>33 489</u> 16 200
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109	<u>21 416</u> 17 109	<u>34 415</u> 17 109
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080	<u>22 077</u> 18 080	<u>35 407</u> 18 080
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303	<u>25 032</u> 21 303	<u>38 693</u> 21 303
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>15 863</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>17 883</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>18 317</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>19 039</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>19 474</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854

							-	-	-	-
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 717</u> 8 692	<u>15 304</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 868</u> 8 492

212-402.

							-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 785</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 786</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 944</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 413</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 413</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 756</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 945</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>33 104</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-401-0300	28013-98	3										
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 598</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>22 859</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3										
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 123</u> 17 801	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 445</u> 17 136	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>20 172</u> 15 888	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>20 036</u> 15 756	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>21 025</u> 17 535	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 006</u> 26 834	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308

					-	-	-	-	-
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>11 965</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308

							-	-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{30\,128}{27\,922}$	$\frac{31\,620}{27\,922}$	$\frac{31\,620}{27\,922}$	$\frac{31\,620}{27\,922}$	$\frac{31\,620}{27\,922}$	$\frac{31\,620}{27\,922}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	(3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	(5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{31\,620}{27\,922}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,289}{24\,656}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$
212-402-0200	28013-98											
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 048</u> 13 144	<u>14 821</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>14 473</u> 13 144
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 785</u> 12 886	<u>14 559</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>14 210</u> 12 886
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 551</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 202</u> 13 859
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 551</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>15 202</u> 13 859
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 072</u> 14 148	<u>16 213</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>15 900</u> 14 148
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 932</u> 14 010	<u>16 073</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>15 760</u> 14 010
212-501-0203	, I		1	1000	<u>18 301</u> 15 120	<u>17 495</u> 15 120	<u>18 665</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120	<u>17 334</u> 15 120
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 834</u> 16 390	<u>19 449</u> 16 390	<u>19 561</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390	<u>19 475</u> 16 390
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 493</u> 18 531	<u>22 213</u> 18 531	<u>20 948</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 572</u> 15 634	<u>17 994</u> 15 634	<u>19 057</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634	<u>17 872</u> 15 634
212-501-0300	1225-2019									

[illegible]

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144	<u>14 141</u> 13 144	<u>17 048</u> 13 144
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886	<u>13 878</u> 12 886	<u>16 785</u> 12 886
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>14 870</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859	<u>14 870</u> 13 859	<u>17 777</u> 13 859
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148	<u>15 631</u> 14 148	<u>18 072</u> 14 148
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010	<u>15 491</u> 14 010	<u>17 932</u> 14 010
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 063</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120	<u>18 812</u> 15 120	<u>17 116</u> 15 120	<u>19 063</u> 15 120
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 359</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390	<u>19 856</u> 16 390	<u>19 372</u> 16 390	<u>20 359</u> 16 390
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>21 537</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531	<u>22 543</u> 18 531
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 589</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634	<u>19 253</u> 15 634	<u>17 651</u> 15 634	<u>19 589</u> 15 634
212-501-0300	1225-2019								

							-	-	-	-
212-501-0301	I		1	1000	<u>19 501</u> 15 549	<u>17 275</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>16 926</u> 15 549
212-501-0302	II		1	1000	<u>20 018</u> 16 055	<u>17 791</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>17 442</u> 16 055
212-501-0304	II		1	1000	<u>16 470</u> 12 577	<u>14 243</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>13 894</u> 12 577
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 586</u> 13 688	<u>16 009</u> 13 688	<u>17 071</u> 13 688	<u>17 603</u> 13 688	<u>17 603</u> 13 688	<u>15 886</u> 13 688
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 449</u> 12 557	<u>14 223</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>13 874</u> 12 557
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 261</u> 13 352	<u>15 034</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>14 685</u> 13 352
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>15 850</u> 11 969	<u>13 623</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>13 274</u> 11 969

212-502.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-501-0301	, I		1	1000	<u>19 501</u> 15 549	<u>16 945</u> 15 549	<u>16 594</u> 15 549	<u>16 594</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>18 808</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 018</u> 16 055	<u>17 462</u> 16 055	<u>17 111</u> 16 055	<u>17 111</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>19 324</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 470</u> 12 577	<u>13 914</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>15 776</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577
212-501-0400	1225-2019											
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 634</u> 13 688	<u>15 899</u> 13 688	<u>15 665</u> 13 688	<u>15 665</u> 13 688	<u>16 739</u> 13 688	<u>17 603</u> 13 688	<u>16 553</u> 13 688	<u>16 634</u> 13 688
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 449</u> 12 557	<u>13 893</u> 12 557	<u>13 542</u> 12 557	<u>13 542</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>15 756</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 261</u> 13 352	<u>14 705</u> 13 352	<u>14 354</u> 13 352	<u>14 354</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>16 567</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	I		1	1000	<u>15 850</u> 11 969	<u>13 294</u> 11 969	<u>12 943</u> 11 969	<u>12 943</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 156</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969

					-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-501-0301	, I		1	1000	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>16 594</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>17 111</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 470</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 603</u> 13 688	<u>17 603</u> 13 688	<u>17 268</u> 13 688	<u>15 665</u> 13 688	<u>17 603</u> 13 688
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 449</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557	<u>13 542</u> 12 557	<u>16 449</u> 12 557
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>14 354</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>12 943</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>17 365</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>17 087</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>16 126</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>15 813</u> 14 062
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 796</u> 13 877	<u>16 101</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>16 018</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 677</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 593</u> 13 482

212-503.

-

							-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>24 112</u> 20 069	<u>19 008</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 659</u> 17 248
212-503-0102	-15		1	1000	<u>23 325</u> 19 297	<u>19 008</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 659</u> 17 248
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 637</u> 17 642	<u>19 009</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>18 660</u> 17 250

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>15 949</u> 14 916	<u>16 765</u> 14 916	<u>15 921</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>15 253</u> 14 062	<u>15 486</u> 14 062	<u>15 064</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 638</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 818</u> 13 899	<u>14 969</u> 13 899	<u>15 494</u> 13 899	<u>14 862</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 645</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>14 544</u> 13 482	<u>15 070</u> 13 482	<u>14 437</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 220</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 678</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>20 541</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248
212-503-0102	-15		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 678</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>20 541</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 236</u> 17 250	<u>18 680</u> 17 250	<u>18 329</u> 17 250	<u>18 329</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>20 542</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>16 881</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>15 544</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>15 572</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 147</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248
212-503-0102	-15		1	1000	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248	<u>18 328</u> 17 248	<u>21 235</u> 17 248
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250	<u>18 329</u> 17 250	<u>21 236</u> 17 250

212-504.

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.**212-601.**

-

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	1168-2006	-									
212-601-0101	-	1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

213.**213-1.****213-101.**

					,	.	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

					-	-	-	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	-										
		1168-2006										
212-601-0101	-	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
		1168-2006										

					-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-
212-504-0100								
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

					-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-						
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 834</u> 36 161	<u>45 452</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>57 080</u> 36 161	<u>41 302</u> 36 161
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 096</u> 35 438	<u>47 621</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>46 665</u> 35 438
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>78 255</u> 49 721	<u>60 997</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>74 951</u> 49 721	<u>56 017</u> 49 721
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						

213-3. , ,
213-301.

							-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>35 864</u> 29 833	<u>32 281</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>34 994</u> 29 833	<u>31 824</u> 29 833

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 834</u> 36 161	<u>45 452</u> 36 161	<u>41 589</u> 36 161	<u>43 096</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>57 998</u> 36 161	<u>54 096</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 096</u> 35 438	<u>40 851</u> 35 438	<u>44 393</u> 35 438	<u>40 851</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>56 342</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .										
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>78 255</u> 49 721	<u>60 997</u> 49 721	<u>56 361</u> 49 721	<u>58 170</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>76 052</u> 49 721	<u>71 370</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .										
213-101-0601	100	1000 .	2	2940								

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>35 864</u> 29 833	<u>31 849</u> 29 833	<u>31 543</u> 29 833	<u>31 543</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>34 279</u> 29 833	<u>35 646</u> 29 833

					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 834</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>59 834</u> 36 161	<u>41 589</u> 36 161	<u>57 080</u> 36 161
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438	<u>45 357</u> 35 438	<u>59 096</u> 35 438
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>78 255</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>78 255</u> 49 721	<u>56 361</u> 49 721	<u>74 951</u> 49 721
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940				<u>56 360</u> 46 902	

					-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>35 864</u> 29 833	<u>31 543</u> 29 833	<u>35 646</u> 29 833

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>27 230</u> 20 792	<u>22 782</u> 20 792	<u>22 443</u> 20 792	<u>22 443</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>27 230</u> 20 792	<u>25 474</u> 20 792	<u>26 989</u> 20 792
213-301-0200	21520-89 ()	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 545</u> 19 282	<u>21 410</u> 19 282	<u>20 902</u> 19 282	<u>20 694</u> 19 282	<u>25 690</u> 19 282	<u>25 208</u> 19 282	<u>23 507</u> 19 282	<u>25 063</u> 19 282
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700								
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800								
213-301-0300	()	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460								
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660								

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.										

					-	-	-	-	-
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	$\frac{27\,230}{20\,792}$	$\frac{27\,230}{20\,792}$	$\frac{27\,230}{20\,792}$	$\frac{22\,443}{20\,792}$	$\frac{27\,230}{20\,792}$
213-301-0200	21520-89 ()	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	$\frac{25\,690}{19\,282}$	$\frac{25\,690}{19\,282}$	$\frac{25\,690}{19\,282}$	$\frac{20\,794}{19\,282}$	$\frac{24\,991}{19\,282}$
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

					-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.						

							-	-	-	-	-
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{483}{348}$	$\frac{397}{348}$	$\frac{483}{348}$	$\frac{483}{348}$	$\frac{464}{348}$	$\frac{386}{348}$	$\frac{483}{348}$
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	$\frac{337}{251}$						
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{624}{486}$	$\frac{538}{486}$	$\frac{624}{486}$	$\frac{624}{486}$	$\frac{605}{486}$	$\frac{527}{486}$	$\frac{624}{486}$

213-303.

-

							-	-	-	-	-
213-303-0100	-	.									
213-303-0101	600 350 200 -	.	2	29	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,800}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,905}{1\,695}$	$\frac{1\,783}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$

213-304.

							-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	$\frac{328}{216}$	$\frac{281}{216}$	$\frac{340}{216}$	$\frac{358}{216}$	$\frac{342}{216}$	$\frac{280}{216}$	$\frac{330}{216}$

					-	-	-	-	-	-	-	-			
213-302-0101	390	190	188	,	.	2	17,8	<u>391</u> 348	<u>383</u> 348	<u>385</u> 348	<u>483</u> 348	<u>481</u> 348	<u>447</u> 348	<u>479</u> 348	<u>483</u> 348
213-302-0102	390	90	188	,	.	2	11,1								
213-302-0103	390	190	188	,	.	2	17,8	<u>532</u> 486	<u>524</u> 486	<u>526</u> 486	<u>624</u> 486	<u>622</u> 486	<u>588</u> 486	<u>620</u> 486	<u>624</u> 486

					-	-	-	-	-	-	-	-			
213-303-0100		-	.												
213-303-0101	600	350	200	-	.	2	29	<u>1 784</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 877</u> 1 695	<u>1 930</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>284</u> 216	<u>277</u> 216	<u>280</u> 216	<u>333</u> 216	<u>355</u> 216	<u>310</u> 216	<u>328</u> 216	<u>358</u> 216

					-	-	-	-
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{483}{348}$	$\frac{483}{348}$	$\frac{385}{348}$	$\frac{475}{348}$
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1				
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{624}{486}$	$\frac{624}{486}$	$\frac{525}{486}$	$\frac{616}{486}$

					-	-	-	-
213-303-0100	-	.						
213-303-0101	600 350 200 -	.	2	29	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,772}{1\,695}$	$\frac{1\,930}{1\,695}$

					-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	$\frac{358}{216}$	$\frac{345}{216}$	$\frac{280}{216}$	$\frac{350}{216}$

							-	-	-	-	-
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{421}{278}$	$\frac{329}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{401}{278}$	$\frac{318}{278}$	$\frac{421}{278}$
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{193}{139}$	$\frac{171}{139}$	$\frac{199}{139}$	$\frac{207}{139}$	$\frac{200}{139}$	$\frac{170}{139}$	$\frac{194}{139}$
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{274}{205}$	$\frac{230}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{265}{205}$	$\frac{225}{205}$	$\frac{274}{205}$

213-305.

							-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.									
213-305-0101	188 , 35 390 190	.	2	9	$\frac{352}{334}$	$\frac{387}{334}$	$\frac{380}{334}$	$\frac{426}{334}$	$\frac{416}{334}$	$\frac{409}{334}$	$\frac{355}{334}$
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	$\frac{344}{327}$						

213-306.

							-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,076}{2\,962}$						

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>323</u> 278	<u>315</u> 278	<u>318</u> 278	<u>421</u> 278	<u>418</u> 278	<u>383</u> 278	<u>418</u> 278	<u>421</u> 278
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>172</u> 139	<u>169</u> 139	<u>170</u> 139	<u>195</u> 139	<u>206</u> 139	<u>185</u> 139	<u>193</u> 139	<u>207</u> 139
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>229</u> 205	<u>223</u> 205	<u>223</u> 205	<u>274</u> 205	<u>272</u> 205	<u>257</u> 205	<u>273</u> 205	<u>274</u> 205

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.										
213-305-0101	188 , 35 390 190	.	2	9	<u>417</u> 334	<u>399</u> 334	<u>413</u> 334	<u>359</u> 334	<u>446</u> 334	<u>364</u> 334	<u>355</u> 334	<u>412</u> 334
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9								

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9								

				,	-	-	-	-
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{421}{278}$	$\frac{421}{278}$	$\frac{317}{278}$	$\frac{412}{278}$
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{207}{139}$	$\frac{201}{139}$	$\frac{170}{139}$	$\frac{204}{139}$
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{274}{205}$	$\frac{274}{205}$	$\frac{223}{205}$	$\frac{269}{205}$

				,	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.						
213-305-0101	188 , 35 390 190	.	2	9	$\frac{480}{334}$	$\frac{394}{334}$	$\frac{406}{334}$	$\frac{427}{334}$
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9				

				,	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9				

							-	-	-	-	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,957}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,987}{2\,879}$	$\frac{2\,952}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,629}{3\,493}$						
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,811}{3\,666}$						
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,402}{4\,220}$						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,835}{4\,639}$						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\,315}{5\,104}$						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,827}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,854}{3\,734}$	$\frac{3\,822}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,963}{3\,827}$						
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{4\,401}{4\,250}$						
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{4\,623}{4\,463}$						
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{5\,295}{5\,095}$						
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	$\frac{5\,559}{5\,349}$						
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\,840}{5\,618}$						

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,953}{2\,879}$	$\frac{2\,949}{2\,879}$	$\frac{2\,949}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,979}{2\,879}$	$\frac{2\,994}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6								
213-306-0105	90 ,	2	1	16								
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9								
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8								
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,823}{3\,734}$	$\frac{3\,819}{3\,734}$	$\frac{3\,819}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,847}{3\,734}$	$\frac{3\,861}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8								
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7								
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6								
213-306-0112	90 ,	2	1	16								
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9								
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8								

				,	-	-	-	-
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,997}{2\,879}$	$\frac{2\,949}{2\,879}$	$\frac{2\,994}{2\,879}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0105	90 ,	2	1	16				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8				
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,863}{3\,734}$	$\frac{3\,819}{3\,734}$	$\frac{3\,861}{3\,734}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8				
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0112	90 ,	2	1	16				
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8				

213-307.

							-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>85 863</u> 69 779	<u>76 178</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>83 513</u> 69 779	<u>74 945</u> 69 779
213-307-0102		3	1	2400	<u>111 104</u> 94 526	<u>101 420</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>108 754</u> 94 526	<u>100 186</u> 94 526

22.**221.****221-1.****221-101.**

							-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>14 830</u> 13 116	<u>13 854</u> 13 116	<u>15 555</u> 13 116	<u>16 560</u> 13 116	<u>14 551</u> 13 116	<u>13 737</u> 13 116
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 657</u> 13 834	<u>14 945</u> 13 834	<u>17 930</u> 13 834	<u>19 692</u> 13 834	<u>16 167</u> 13 834	<u>14 739</u> 13 834

					-	-	-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>85 863</u> 69 779	<u>75 013</u> 69 779	<u>74 186</u> 69 779	<u>74 186</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>81 579</u> 69 779	<u>85 275</u> 69 779
213-307-0102		3	1	2400	<u>111 104</u> 94 526	<u>100 255</u> 94 526	<u>99 427</u> 94 526	<u>99 427</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>106 820</u> 94 526	<u>110 517</u> 94 526

					-	-	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>14 886</u> 13 116	<u>13 743</u> 13 116	<u>13 665</u> 13 116	<u>13 665</u> 13 116	<u>15 053</u> 13 116	<u>14 774</u> 13 116	<u>14 367</u> 13 116	<u>14 718</u> 13 116
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 755</u> 13 834	<u>14 751</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>17 048</u> 13 834	<u>16 559</u> 13 834	<u>15 845</u> 13 834	<u>16 461</u> 13 834

					-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>85 863</u> 69 779	<u>74 186</u> 69 779	<u>85 275</u> 69 779
213-307-0102		3	1	2400	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>111 104</u> 94 526	<u>99 427</u> 94 526	<u>110 517</u> 94 526

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>14 997</u> 13 116	<u>15 276</u> 13 116	<u>15 723</u> 13 116	<u>13 665</u> 13 116	<u>14 718</u> 13 116
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 951</u> 13 834	<u>17 440</u> 13 834	<u>18 224</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>16 461</u> 13 834

221-102.

							-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 034</u> 28 974	<u>33 857</u> 28 974	<u>51 485</u> 28 974	<u>62 362</u> 28 974	<u>41 024</u> 28 974	<u>34 068</u> 28 974

221-103.

							-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2475	<u>134 030</u> 115 958	<u>123 437</u> 115 958	<u>141 907</u> 115 958	<u>152 813</u> 115 958	<u>131 001</u> 115 958	<u>122 165</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2495	<u>170 710</u> 151 794	<u>160 032</u> 151 794	<u>178 650</u> 151 794	<u>189 644</u> 151 794	<u>167 656</u> 151 794	<u>158 749</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2493	<u>205 117</u> 185 538	<u>194 447</u> 185 538	<u>213 050</u> 185 538	<u>224 035</u> 185 538	<u>202 065</u> 185 538	<u>193 165</u> 185 538

					-	-	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 636</u> 28 974	<u>34 403</u> 28 974	<u>32 882</u> 28 974	<u>33 677</u> 28 974	<u>46 288</u> 28 974	<u>44 920</u> 28 974	<u>39 124</u> 28 974	<u>42 830</u> 28 974

					-	-	-	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3										
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2475	<u>134 636</u> 115 958	<u>122 236</u> 115 958	<u>121 383</u> 115 958	<u>121 383</u> 115 958	<u>136 454</u> 115 958	<u>133 424</u> 115 958	<u>129 007</u> 115 958	<u>132 819</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2495	<u>171 321</u> 151 794	<u>158 820</u> 151 794	<u>157 960</u> 151 794	<u>157 960</u> 151 794	<u>173 153</u> 151 794	<u>170 099</u> 151 794	<u>165 646</u> 151 794	<u>169 489</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2493	<u>205 727</u> 185 538	<u>193 236</u> 185 538	<u>192 377</u> 185 538	<u>192 377</u> 185 538	<u>207 558</u> 185 538	<u>204 506</u> 185 538	<u>200 056</u> 185 538	<u>203 896</u> 185 538

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>46 980</u> 28 974	<u>50 278</u> 28 974	<u>53 432</u> 28 974	<u>33 452</u> 28 974	<u>44 164</u> 28 974

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2475	<u>135 848</u> 115 958	<u>138 877</u> 115 958	<u>143 724</u> 115 958	<u>121 383</u> 115 958	<u>132 819</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2495	<u>172 542</u> 151 794	<u>175 596</u> 151 794	<u>180 483</u> 151 794	<u>157 960</u> 151 794	<u>169 489</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2493	<u>206 947</u> 185 538	<u>209 999</u> 185 538	<u>214 881</u> 185 538	<u>192 377</u> 185 538	<u>203 896</u> 185 538

221-104.

							-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>76 709</u> 59 898	<u>66 211</u> 59 898	<u>84 516</u> 59 898	<u>95 325</u> 59 898	<u>73 707</u> 59 898	<u>64 950</u> 59 898
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>83 580</u> 66 653	<u>73 094</u> 66 653	<u>91 377</u> 66 653	<u>102 172</u> 66 653	<u>80 581</u> 66 653	<u>71 834</u> 66 653
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>88 287</u> 71 243	<u>77 784</u> 71 243	<u>96 097</u> 71 243	<u>106 910</u> 71 243	<u>85 283</u> 71 243	<u>76 523</u> 71 243
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>90 792</u> 73 698	<u>80 289</u> 73 698	<u>98 601</u> 73 698	<u>109 415</u> 73 698	<u>87 788</u> 73 698	<u>79 027</u> 73 698

222.**222-1.****222-101.**

							-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>118 503</u> 101 278	<u>108 005</u> 101 278	<u>126 235</u> 101 278	<u>137 296</u> 101 278	<u>115 437</u> 101 278	<u>107 648</u> 101 278
222-101-0200		3								

					-	-	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	<u>77 310</u> 59 898	<u>65 020</u> 59 898	<u>64 174</u> 59 898	<u>64 174</u> 59 898	<u>79 111</u> 59 898	<u>76 109</u> 59 898	<u>71 730</u> 59 898	<u>75 508</u> 59 898
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>84 179</u> 66 653	<u>71 904</u> 66 653	<u>71 060</u> 66 653	<u>71 060</u> 66 653	<u>85 979</u> 66 653	<u>82 980</u> 66 653	<u>78 607</u> 66 653	<u>82 380</u> 66 653
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>88 888</u> 71 243	<u>76 593</u> 71 243	<u>75 747</u> 71 243	<u>75 747</u> 71 243	<u>90 690</u> 71 243	<u>87 686</u> 71 243	<u>83 306</u> 71 243	<u>87 086</u> 71 243
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>91 392</u> 73 698	<u>79 097</u> 73 698	<u>78 251</u> 73 698	<u>78 251</u> 73 698	<u>93 195</u> 73 698	<u>90 191</u> 73 698	<u>85 811</u> 73 698	<u>89 590</u> 73 698

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>119 116</u> 101 278	<u>107 886</u> 101 278	<u>106 846</u> 101 278	<u>107 574</u> 101 278	<u>120 858</u> 101 278	<u>118 828</u> 101 278	<u>113 471</u> 101 278	<u>117 277</u> 101 278
222-101-0200		3										

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>78 511</u> 59 898	<u>81 513</u> 59 898	<u>86 317</u> 59 898	<u>64 174</u> 59 898	<u>75 508</u> 59 898
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>85 379</u> 66 653	<u>88 378</u> 66 653	<u>93 176</u> 66 653	<u>71 060</u> 66 653	<u>82 380</u> 66 653
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>90 089</u> 71 243	<u>93 093</u> 71 243	<u>97 899</u> 71 243	<u>75 747</u> 71 243	<u>87 086</u> 71 243
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>92 594</u> 73 698	<u>95 598</u> 73 698	<u>100 403</u> 73 698	<u>78 251</u> 73 698	<u>89 590</u> 73 698

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>121 060</u> 101 278	<u>124 308</u> 101 278	<u>128 163</u> 101 278	<u>107 432</u> 101 278	<u>118 118</u> 101 278
222-101-0200		3							

							-	-	-	
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{76\,937}{73\,017}$	$\frac{91\,252}{73\,017}$	$\frac{84\,841}{73\,017}$	$\frac{100\,157}{73\,017}$	$\frac{100\,413}{73\,017}$	$\frac{98\,451}{73\,017}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{85\,850}{81\,756}$	$\frac{100\,165}{81\,756}$	$\frac{93\,754}{81\,756}$	$\frac{109\,071}{81\,756}$	$\frac{109\,327}{81\,756}$	$\frac{107\,364}{81\,756}$
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	$\frac{96\,831}{92\,473}$	$\frac{111\,437}{92\,473}$	$\frac{104\,896}{92\,473}$	$\frac{120\,523}{92\,473}$	$\frac{120\,784}{92\,473}$	$\frac{118\,782}{92\,473}$
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	$\frac{125\,681}{120\,708}$	$\frac{140\,578}{120\,708}$	$\frac{133\,907}{120\,708}$	$\frac{149\,845}{120\,708}$	$\frac{150\,112}{120\,708}$	$\frac{148\,070}{120\,708}$
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	$\frac{66\,155}{63\,545}$	$\frac{73\,952}{63\,545}$	$\frac{70\,460}{63\,545}$	$\frac{78\,803}{63\,545}$	$\frac{78\,943}{63\,545}$	$\frac{77\,874}{63\,545}$
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	$\frac{67\,873}{65\,229}$	$\frac{75\,671}{65\,229}$	$\frac{72\,179}{65\,229}$	$\frac{80\,522}{65\,229}$	$\frac{80\,661}{65\,229}$	$\frac{79\,592}{65\,229}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>78 317</u> 73 017	<u>101 010</u> 73 017	<u>95 038</u> 73 017	<u>98 365</u> 73 017	<u>79 888</u> 73 017	<u>110 821</u> 73 017	<u>83 727</u> 73 017	<u>78 317</u> 73 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>87 231</u> 81 756	<u>109 924</u> 81 756	<u>103 952</u> 81 756	<u>107 279</u> 81 756	<u>88 801</u> 81 756	<u>119 735</u> 81 756	<u>92 640</u> 81 756	<u>87 231</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>98 239</u> 92 473	<u>121 394</u> 92 473	<u>115 300</u> 92 473	<u>118 695</u> 92 473	<u>99 842</u> 92 473	<u>131 404</u> 92 473	<u>103 759</u> 92 473	<u>98 239</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>127 118</u> 120 708	<u>150 733</u> 120 708	<u>144 519</u> 120 708	<u>147 981</u> 120 708	<u>128 752</u> 120 708	<u>160 943</u> 120 708	<u>132 747</u> 120 708	<u>127 118</u> 120 708
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>66 907</u> 63 545	<u>79 268</u> 63 545	<u>76 015</u> 63 545	<u>77 827</u> 63 545	<u>67 762</u> 63 545	<u>84 612</u> 63 545	<u>69 853</u> 63 545	<u>66 907</u> 63 545
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>68 625</u> 65 229	<u>80 986</u> 65 229	<u>77 733</u> 65 229	<u>79 546</u> 65 229	<u>69 481</u> 65 229	<u>86 331</u> 65 229	<u>71 572</u> 65 229	<u>68 625</u> 65 229

					-	-	-	-	-
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>99 304</u> 73 017	<u>118 585</u> 73 017	<u>87 827</u> 73 017	<u>97 427</u> 73 017	<u>104 252</u> 73 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>108 217</u> 81 756	<u>127 498</u> 81 756	<u>96 740</u> 81 756	<u>106 341</u> 81 756	<u>113 166</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>119 653</u> 92 473	<u>139 325</u> 92 473	<u>107 942</u> 92 473	<u>117 738</u> 92 473	<u>124 701</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>148 958</u> 120 708	<u>169 022</u> 120 708	<u>137 014</u> 120 708	<u>147 004</u> 120 708	<u>154 107</u> 120 708
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>78 339</u> 63 545	<u>88 841</u> 63 545	<u>72 087</u> 63 545	<u>77 316</u> 63 545	<u>81 034</u> 63 545
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>80 057</u> 65 229	<u>90 560</u> 65 229	<u>73 805</u> 65 229	<u>79 035</u> 65 229	<u>82 752</u> 65 229

							-	-	-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>80 032</u> 77 160	<u>87 772</u> 77 160	<u>84 306</u> 77 160	<u>92 586</u> 77 160	<u>92 725</u> 77 160	<u>91 664</u> 77 160
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	<u>99 119</u> 95 314	<u>110 176</u> 95 314	<u>105 224</u> 95 314	<u>117 053</u> 95 314	<u>117 251</u> 95 314	<u>115 736</u> 95 314
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>79 577</u> 75 605	<u>93 892</u> 75 605	<u>87 481</u> 75 605	<u>102 797</u> 75 605	<u>103 053</u> 75 605	<u>101 090</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>88 096</u> 83 958	<u>102 411</u> 83 958	<u>96 000</u> 83 958	<u>111 316</u> 83 958	<u>111 572</u> 83 958	<u>109 610</u> 83 958
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>84 429</u> 80 343	<u>98 860</u> 80 343	<u>92 397</u> 80 343	<u>107 838</u> 80 343	<u>108 096</u> 80 343	<u>106 118</u> 80 343
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>155 829</u> 150 216	<u>171 017</u> 150 216	<u>164 215</u> 150 216	<u>180 465</u> 150 216	<u>180 736</u> 150 216	<u>178 654</u> 150 216

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>80 778</u> 77 160	<u>93 047</u> 77 160	<u>89 819</u> 77 160	<u>91 618</u> 77 160	<u>81 628</u> 77 160	<u>98 352</u> 77 160	<u>83 703</u> 77 160	<u>80 778</u> 77 160
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	<u>100 185</u> 95 314	<u>117 712</u> 95 314	<u>113 100</u> 95 314	<u>115 670</u> 95 314	<u>101 398</u> 95 314	<u>125 290</u> 95 314	<u>104 363</u> 95 314	<u>100 185</u> 95 314
222-101-0300		3										
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>80 957</u> 75 605	<u>103 650</u> 75 605	<u>97 678</u> 75 605	<u>101 005</u> 75 605	<u>82 527</u> 75 605	<u>113 461</u> 75 605	<u>86 366</u> 75 605	<u>80 957</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>89 476</u> 83 958	<u>112 169</u> 83 958	<u>106 197</u> 83 958	<u>109 524</u> 83 958	<u>91 047</u> 83 958	<u>121 980</u> 83 958	<u>94 886</u> 83 958	<u>89 476</u> 83 958
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>85 820</u> 80 343	<u>108 698</u> 80 343	<u>102 677</u> 80 343	<u>106 032</u> 80 343	<u>87 404</u> 80 343	<u>118 588</u> 80 343	<u>91 274</u> 80 343	<u>85 820</u> 80 343
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>157 293</u> 150 216	<u>181 370</u> 150 216	<u>175 034</u> 150 216	<u>178 564</u> 150 216	<u>158 960</u> 150 216	<u>191 779</u> 150 216	<u>163 033</u> 150 216	<u>157 293</u> 150 216

					-	-	-	-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>92 125</u> 77 160	<u>102 549</u> 77 160	<u>85 920</u> 77 160	<u>91 110</u> 77 160	<u>94 800</u> 77 160
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	<u>116 395</u> 95 314	<u>131 286</u> 95 314	<u>107 530</u> 95 314	<u>114 945</u> 95 314	<u>120 216</u> 95 314
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>101 944</u> 75 605	<u>121 224</u> 75 605	<u>90 466</u> 75 605	<u>100 067</u> 75 605	<u>106 892</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>110 463</u> 83 958	<u>129 743</u> 83 958	<u>98 986</u> 83 958	<u>108 586</u> 83 958	<u>115 411</u> 83 958
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>106 978</u> 80 343	<u>126 415</u> 80 343	<u>95 407</u> 80 343	<u>105 085</u> 80 343	<u>111 966</u> 80 343
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>179 560</u> 150 216	<u>200 016</u> 150 216	<u>167 383</u> 150 216	<u>177 568</u> 150 216	<u>184 809</u> 150 216

							-	-	-	-
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	$\frac{70\,530}{67\,824}$	$\frac{78\,386}{67\,824}$	$\frac{74\,868}{67\,824}$	$\frac{83\,273}{67\,824}$	$\frac{83\,414}{67\,824}$	$\frac{82\,337}{67\,824}$
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	$\frac{68\,012}{65\,365}$	$\frac{75\,809}{65\,365}$	$\frac{72\,317}{65\,365}$	$\frac{80\,660}{65\,365}$	$\frac{80\,800}{65\,365}$	$\frac{79\,731}{65\,365}$
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340	$\frac{81\,269}{78\,362}$	$\frac{89\,067}{78\,362}$	$\frac{85\,575}{78\,362}$	$\frac{93\,918}{78\,362}$	$\frac{94\,057}{78\,362}$	$\frac{92\,988}{78\,362}$
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510	$\frac{105\,160}{101\,619}$	$\frac{113\,947}{101\,619}$	$\frac{110\,012}{101\,619}$	$\frac{119\,413}{101\,619}$	$\frac{119\,570}{101\,619}$	$\frac{118\,366}{101\,619}$
222-101-0400		3								

[illegible]

					-	-	-	-	-
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>82 805</u> 67 824	<u>93 386</u> 67 824	<u>76 506</u> 67 824	<u>81 775</u> 67 824	<u>85 520</u> 67 824
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>80 195</u> 65 365	<u>90 698</u> 65 365	<u>73 944</u> 65 365	<u>79 173</u> 65 365	<u>82 891</u> 65 365
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340	<u>93 453</u> 78 362	<u>103 955</u> 78 362	<u>87 201</u> 78 362	<u>92 430</u> 78 362	<u>96 148</u> 78 362
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510	<u>118 890</u> 101 619	<u>130 725</u> 101 619	<u>111 845</u> 101 619	<u>117 738</u> 101 619	<u>121 927</u> 101 619
222-101-0400		3							

							-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{77\,447}{73\,528}$	$\frac{91\,704}{73\,528}$	$\frac{85\,319}{73\,528}$	$\frac{100\,573}{73\,528}$	$\frac{100\,828}{73\,528}$	$\frac{98\,874}{73\,528}$
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	$\frac{79\,362}{75\,376}$	$\frac{93\,793}{75\,376}$	$\frac{87\,330}{75\,376}$	$\frac{102\,771}{75\,376}$	$\frac{103\,029}{75\,376}$	$\frac{101\,051}{75\,376}$
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	$\frac{154\,954}{149\,368}$	$\frac{170\,084}{149\,368}$	$\frac{163\,308}{149\,368}$	$\frac{179\,496}{149\,368}$	$\frac{179\,766}{149\,368}$	$\frac{177\,693}{149\,368}$
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	$\frac{65\,251}{62\,560}$	$\frac{73\,630}{62\,560}$	$\frac{69\,878}{62\,560}$	$\frac{78\,843}{62\,560}$	$\frac{78\,993}{62\,560}$	$\frac{77\,844}{62\,560}$
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	$\frac{71\,150}{68\,285}$	$\frac{79\,879}{68\,285}$	$\frac{75\,970}{68\,285}$	$\frac{85\,309}{68\,285}$	$\frac{85\,465}{68\,285}$	$\frac{84\,268}{68\,285}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>78 822</u> 73 528	<u>101 423</u> 73 528	<u>95 475</u> 73 528	<u>98 789</u> 73 528	<u>80 386</u> 73 528	<u>111 194</u> 73 528	<u>84 210</u> 73 528	<u>78 822</u> 73 528
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>80 753</u> 75 376	<u>103 631</u> 75 376	<u>97 611</u> 75 376	<u>100 965</u> 75 376	<u>82 337</u> 75 376	<u>113 522</u> 75 376	<u>86 207</u> 75 376	<u>80 753</u> 75 376
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>156 413</u> 149 368	<u>180 398</u> 149 368	<u>174 086</u> 149 368	<u>177 602</u> 149 368	<u>158 073</u> 149 368	<u>190 767</u> 149 368	<u>162 131</u> 149 368	<u>156 413</u> 149 368
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>66 059</u> 62 560	<u>79 343</u> 62 560	<u>75 847</u> 62 560	<u>77 795</u> 62 560	<u>66 978</u> 62 560	<u>85 086</u> 62 560	<u>69 226</u> 62 560	<u>66 059</u> 62 560
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>71 992</u> 68 285	<u>85 829</u> 68 285	<u>82 188</u> 68 285	<u>84 216</u> 68 285	<u>72 949</u> 68 285	<u>91 811</u> 68 285	<u>75 290</u> 68 285	<u>71 992</u> 68 285

					-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>99 723</u> 73 528	<u>118 926</u> 73 528	<u>88 293</u> 73 528	<u>97 854</u> 73 528	<u>104 651</u> 73 528
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>101 911</u> 75 376	<u>121 348</u> 75 376	<u>90 341</u> 75 376	<u>100 019</u> 75 376	<u>106 899</u> 75 376
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>178 594</u> 149 368	<u>198 972</u> 149 368	<u>166 464</u> 149 368	<u>176 611</u> 149 368	<u>183 824</u> 149 368
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>78 344</u> 62 560	<u>89 630</u> 62 560	<u>71 626</u> 62 560	<u>77 245</u> 62 560	<u>81 240</u> 62 560
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>84 789</u> 68 285	<u>96 545</u> 68 285	<u>77 790</u> 68 285	<u>83 644</u> 68 285	<u>87 806</u> 68 285

							-	-	-	-
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>86 240</u> 82 932	<u>95 841</u> 82 932	<u>91 541</u> 82 932	<u>101 814</u> 82 932	<u>101 986</u> 82 932	<u>100 670</u> 82 932
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>86 487</u> 83 301	<u>95 332</u> 83 301	<u>91 371</u> 83 301	<u>100 834</u> 83 301	<u>100 992</u> 83 301	<u>99 780</u> 83 301
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>134 282</u> 129 130	<u>149 237</u> 129 130	<u>142 539</u> 129 130	<u>158 540</u> 129 130	<u>158 808</u> 129 130	<u>156 758</u> 129 130

222-2.
222-201.

							-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015									
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 114 158</u> 1 027 416	<u>1 069 647</u> 1 027 416	<u>1 147 256</u> 1 027 416	<u>1 193 082</u> 1 027 416	<u>1 101 429</u> 1 027 416	<u>1 064 301</u> 1 027 416

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>87 165</u> 82 932	<u>102 387</u> 82 932	<u>98 381</u> 82 932	<u>100 613</u> 82 932	<u>88 219</u> 82 932	<u>108 967</u> 82 932	<u>90 794</u> 82 932	<u>87 165</u> 82 932
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>87 340</u> 83 301	<u>101 361</u> 83 301	<u>97 671</u> 83 301	<u>99 727</u> 83 301	<u>88 310</u> 83 301	<u>107 423</u> 83 301	<u>90 682</u> 83 301	<u>87 340</u> 83 301
222-101-0500	12504-2015	3										
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>135 724</u> 129 130	<u>159 431</u> 129 130	<u>153 193</u> 129 130	<u>156 669</u> 129 130	<u>137 365</u> 129 130	<u>169 681</u> 129 130	<u>141 375</u> 129 130	<u>135 724</u> 129 130

					-	-	-	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.									
222-201-0215	2 18-3	.	1	10400	<u>1 116 704</u> 1 027 416	<u>1 064 598</u> 1 027 416	<u>1 061 012</u> 1 027 416	<u>1 061 012</u> 1 027 416	<u>1 124 342</u> 1 027 416	<u>1 111 612</u> 1 027 416	<u>1 093 048</u> 1 027 416

					-	-	-	-	-
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>101 242</u> 82 932	<u>114 174</u> 82 932	<u>93 544</u> 82 932	<u>99 983</u> 82 932	<u>104 561</u> 82 932
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>100 307</u> 83 301	<u>112 220</u> 83 301	<u>93 216</u> 83 301	<u>99 147</u> 83 301	<u>103 364</u> 83 301
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>157 649</u> 129 130	<u>177 792</u> 129 130	<u>145 659</u> 129 130	<u>155 688</u> 129 130	<u>162 818</u> 129 130

					-	-	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.								
222-201-0215	2 18-3	.	1	10400	<u>1 109 067</u> 1 027 416	<u>1 121 796</u> 1 027 416	<u>1 134 526</u> 1 027 416	<u>1 154 893</u> 1 027 416	<u>1 061 012</u> 1 027 416	<u>1 109 067</u> 1 027 416

222-203.

							-	-	-	-
222-203-0200	12767-94	3								
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	$\frac{110\,378}{105\,928}$	$\frac{120\,417}{105\,928}$	$\frac{115\,689}{105\,928}$	$\frac{126\,762}{105\,928}$	$\frac{126\,949}{105\,928}$	$\frac{125\,519}{105\,928}$
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{13\,513}{11\,366}$	$\frac{12\,218}{11\,366}$	$\frac{14\,474}{11\,366}$	$\frac{15\,811}{11\,366}$	$\frac{13\,141}{11\,366}$	$\frac{12\,076}{11\,366}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{11\,153}{9\,883}$					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{11\,832}{10\,548}$					
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	$\frac{16\,348}{14\,982}$					

222-3.

, ,

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-203-0200	12767-94	3										
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>111 233</u> 105 928	<u>127 384</u> 105 928	<u>123 031</u> 105 928	<u>125 456</u> 105 928	<u>112 236</u> 105 928	<u>134 535</u> 105 928	<u>115 083</u> 105 928	<u>111 233</u> 105 928
222-203-0300	9561-2016	2										
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>13 587</u> 11 366	<u>12 087</u> 11 366	<u>11 975</u> 11 366	<u>11 982</u> 11 366	<u>13 808</u> 11 366	<u>13 452</u> 11 366	<u>12 898</u> 11 366	<u>13 364</u> 11 366
222-203-0400	9561-2016	2										
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314								
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314								
222-203-0407	9561-2016 16	2	1	312								

					-	-	-	-	-
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>126 140</u> 105 928	<u>140 193</u> 105 928	<u>117 891</u> 105 928	<u>124 773</u> 105 928	<u>129 747</u> 105 928
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>13 746</u> 11 366	<u>14 120</u> 11 366	<u>14 698</u> 11 366	<u>11 980</u> 11 366	<u>13 377</u> 11 366
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314					
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312					

222-301.

, ,

							-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 902</u> 6 199	<u>6 513</u> 6 199	<u>7 192</u> 6 199	<u>7 593</u> 6 199	<u>6 791</u> 6 199	<u>6 466</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>37 043</u> 33 546	<u>35 143</u> 33 546	<u>38 456</u> 33 546	<u>40 413</u> 33 546	<u>36 500</u> 33 546	<u>34 915</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 066</u> 30 090	<u>31 470</u> 30 090	<u>34 253</u> 30 090	<u>35 897</u> 30 090	<u>32 609</u> 30 090	<u>31 278</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>21 460</u> 18 961					

222-302.

,

							-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>139 988</u> 134 921	<u>150 185</u> 134 921	<u>145 382</u> 134 921	<u>156 630</u> 134 921	<u>156 819</u> 134 921	<u>155 367</u> 134 921

225.**225-1.**

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 924</u> 6 199	<u>6 469</u> 6 199	<u>6 437</u> 6 199	<u>6 437</u> 6 199	<u>6 991</u> 6 199	<u>6 880</u> 6 199	<u>6 717</u> 6 199	<u>6 858</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>37 152</u> 33 546	<u>34 927</u> 33 546	<u>34 774</u> 33 546	<u>34 774</u> 33 546	<u>37 478</u> 33 546	<u>36 934</u> 33 546	<u>36 142</u> 33 546	<u>36 826</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 157</u> 30 090	<u>31 288</u> 30 090	<u>31 160</u> 30 090	<u>31 160</u> 30 090	<u>33 431</u> 30 090	<u>32 975</u> 30 090	<u>32 309</u> 30 090	<u>32 883</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333								

					-	-	-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>140 856</u> 134 921	<u>157 261</u> 134 921	<u>152 840</u> 134 921	<u>155 303</u> 134 921	<u>141 874</u> 134 921	<u>164 525</u> 134 921	<u>144 767</u> 134 921	<u>140 856</u> 134 921

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 969</u> 6 199	<u>7 080</u> 6 199	<u>7 259</u> 6 199	<u>6 437</u> 6 199	<u>6 858</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>37 369</u> 33 546	<u>37 913</u> 33 546	<u>38 782</u> 33 546	<u>34 774</u> 33 546	<u>36 826</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 340</u> 30 090	<u>33 796</u> 30 090	<u>34 527</u> 30 090	<u>31 160</u> 30 090	<u>32 883</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

					-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>155 998</u> 134 921	<u>170 272</u> 134 921	<u>147 619</u> 134 921	<u>154 609</u> 134 921	<u>159 661</u> 134 921

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 663</u> 6 328	<u>6 618</u> 6 328	<u>6 618</u> 6 328	<u>7 409</u> 6 328	<u>7 250</u> 6 328	<u>7 018</u> 6 328	<u>7 218</u> 6 328	<u>7 378</u> 6 328
225-101-0102	7-6	.	1	250								
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 489</u> 10 667	<u>11 358</u> 10 667	<u>11 358</u> 10 667	<u>13 671</u> 10 667	<u>13 206</u> 10 667	<u>12 528</u> 10 667	<u>13 113</u> 10 667	<u>13 578</u> 10 667
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>6 867</u> 6 419	<u>6 798</u> 6 419	<u>6 798</u> 6 419	<u>8 016</u> 6 419	<u>7 771</u> 6 419	<u>7 414</u> 6 419	<u>7 722</u> 6 419	<u>7 967</u> 6 419
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 537</u> 9 560	<u>10 285</u> 9 560	<u>10 396</u> 9 560	<u>12 517</u> 9 560	<u>12 273</u> 9 560	<u>11 337</u> 9 560	<u>11 947</u> 9 560	<u>12 615</u> 9 560
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 339</u> 13 925	<u>14 995</u> 13 925	<u>15 128</u> 13 925	<u>18 405</u> 13 925	<u>17 964</u> 13 925	<u>16 628</u> 13 925	<u>17 544</u> 13 925	<u>18 493</u> 13 925
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 511</u> 14 916	<u>16 095</u> 14 916	<u>16 279</u> 14 916	<u>19 779</u> 14 916	<u>19 375</u> 14 916	<u>17 832</u> 14 916	<u>18 838</u> 14 916	<u>19 940</u> 14 916
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>23 826</u> 21 505	<u>23 253</u> 21 505	<u>23 475</u> 21 505	<u>28 936</u> 21 505	<u>28 202</u> 21 505	<u>25 974</u> 21 505	<u>27 502</u> 21 505	<u>29 083</u> 21 505
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 707</u> 24 295	<u>26 088</u> 24 295	<u>26 361</u> 24 295	<u>31 559</u> 24 295	<u>30 959</u> 24 295	<u>28 667</u> 24 295	<u>30 162</u> 24 295	<u>31 799</u> 24 295
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>38 062</u> 34 466	<u>37 129</u> 34 466	<u>37 541</u> 34 466	<u>45 390</u> 34 466	<u>44 484</u> 34 466	<u>41 024</u> 34 466	<u>43 280</u> 34 466	<u>45 752</u> 34 466
225-101-0114	15-3	.	1	1200								
225-101-0115	20-3	.	1	1575								
225-101-0200	8020-2016	.										

					-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{7\,537}{6\,328}$	$\frac{7\,791}{6\,328}$	$\frac{6\,618}{6\,328}$	$\frac{7\,218}{6\,328}$
225-101-0102	7-6	.	1	250				
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{14\,044}{10\,667}$	$\frac{14\,788}{10\,667}$	$\frac{11\,358}{10\,667}$	$\frac{13\,113}{10\,667}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{8\,212}{6\,419}$	$\frac{8\,603}{6\,419}$	$\frac{6\,798}{6\,419}$	$\frac{7\,722}{6\,419}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{13\,154}{9\,560}$	$\frac{13\,692}{9\,560}$	$\frac{10\,362}{9\,560}$	$\frac{12\,150}{9\,560}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{19\,286}{13\,925}$	$\frac{20\,167}{13\,925}$	$\frac{15\,087}{13\,925}$	$\frac{17\,788}{13\,925}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{20\,829}{14\,916}$	$\frac{21\,718}{14\,916}$	$\frac{16\,222}{14\,916}$	$\frac{19\,173}{14\,916}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{30\,405}{21\,505}$	$\frac{31\,874}{21\,505}$	$\frac{23\,407}{21\,505}$	$\frac{27\,908}{21\,505}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{33\,118}{24\,295}$	$\frac{34\,438}{24\,295}$	$\frac{26\,277}{24\,295}$	$\frac{30\,659}{24\,295}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{47\,745}{34\,466}$	$\frac{49\,738}{34\,466}$	$\frac{37\,414}{34\,466}$	$\frac{44\,031}{34\,466}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200				
225-101-0115	20-3	.	1	1575				
225-101-0200	8020-2016	.						

							-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	$\frac{3\,423}{3\,044}$	$\frac{3\,209}{3\,044}$	$\frac{3\,582}{3\,044}$	$\frac{3\,802}{3\,044}$	$\frac{3\,361}{3\,044}$	$\frac{3\,183}{3\,044}$	$\frac{3\,435}{3\,044}$
225-101-0203	10	.	1	102,5	$\frac{6\,185}{5\,424}$	$\frac{5\,746}{5\,424}$	$\frac{6\,511}{5\,424}$	$\frac{6\,963}{5\,424}$	$\frac{6\,060}{5\,424}$	$\frac{5\,694}{5\,424}$	$\frac{6\,210}{5\,424}$
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	$\frac{17\,124}{14\,148}$	$\frac{15\,238}{14\,148}$	$\frac{18\,507}{14\,148}$	$\frac{20\,517}{14\,148}$	$\frac{16\,567}{14\,148}$	$\frac{15\,257}{14\,148}$	$\frac{17\,235}{14\,148}$
225-101-0602	15	.	1	950	$\frac{37\,267}{30\,963}$	$\frac{33\,285}{30\,963}$	$\frac{40\,187}{30\,963}$	$\frac{44\,431}{30\,963}$	$\frac{36\,093}{30\,963}$	$\frac{33\,325}{30\,963}$	$\frac{37\,502}{30\,963}$
225-101-0603	20	.	1	1480	$\frac{74\,050}{63\,914}$	$\frac{67\,846}{63\,914}$	$\frac{78\,598}{63\,914}$	$\frac{85\,210}{63\,914}$	$\frac{72\,220}{63\,914}$	$\frac{67\,908}{63\,914}$	$\frac{74\,416}{63\,914}$
225-101-0604	25	.	1	2450		$\frac{208\,078}{199\,402}$					
225-101-0605	10-1	.	1	250	$\frac{16\,800}{14\,985}$	$\frac{15\,748}{14\,985}$	$\frac{17\,574}{14\,985}$	$\frac{18\,687}{14\,985}$	$\frac{16\,491}{14\,985}$	$\frac{15\,730}{14\,985}$	$\frac{16\,862}{14\,985}$
225-101-0606	10-2	.	1	250	$\frac{16\,683}{14\,796}$	$\frac{15\,613}{14\,796}$	$\frac{17\,478}{14\,796}$	$\frac{18\,580}{14\,796}$	$\frac{16\,377}{14\,796}$	$\frac{15\,484}{14\,796}$	$\frac{16\,744}{14\,796}$
225-101-0607	13-1	.	1	450						$\frac{34\,705}{33\,294}$	
225-101-0608	13-2	.	1	450						$\frac{47\,143}{45\,488}$	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	$\frac{37\,772}{32\,991}$	$\frac{34\,910}{32\,991}$	$\frac{39\,877}{32\,991}$	$\frac{42\,906}{32\,991}$	$\frac{36\,933}{32\,991}$	$\frac{34\,863}{32\,991}$	$\frac{37\,940}{32\,991}$
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	$\frac{44\,193}{39\,084}$	$\frac{41\,283}{39\,084}$	$\frac{46\,357}{39\,084}$	$\frac{49\,354}{39\,084}$	$\frac{43\,361}{39\,084}$	$\frac{40\,934}{39\,084}$	$\frac{44\,360}{39\,084}$
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	$\frac{46\,620}{42\,398}$	$\frac{44\,351}{42\,398}$	$\frac{48\,306}{42\,398}$	$\frac{50\,642}{42\,398}$	$\frac{45\,971}{42\,398}$	$\frac{44\,079}{42\,398}$	$\frac{46\,749}{42\,398}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 184</u> 3 044	<u>3 167</u> 3 044	<u>3 167</u> 3 044	<u>3 472</u> 3 044	<u>3 410</u> 3 044	<u>3 321</u> 3 044	<u>3 398</u> 3 044	<u>3 459</u> 3 044
225-101-0203	10	.	1	102,5	<u>5 697</u> 5 424	<u>5 661</u> 5 424	<u>5 661</u> 5 424	<u>6 285</u> 5 424	<u>6 160</u> 5 424	<u>5 977</u> 5 424	<u>6 135</u> 5 424	<u>6 260</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 315</u> 14 148	<u>15 031</u> 14 148	<u>15 156</u> 14 148	<u>17 543</u> 14 148	<u>17 267</u> 14 148	<u>16 215</u> 14 148	<u>16 901</u> 14 148	<u>17 653</u> 14 148
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 448</u> 30 963	<u>32 849</u> 30 963	<u>33 113</u> 30 963	<u>38 152</u> 30 963	<u>37 570</u> 30 963	<u>35 349</u> 30 963	<u>36 798</u> 30 963	<u>38 384</u> 30 963
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>68 100</u> 63 914	<u>67 166</u> 63 914	<u>67 578</u> 63 914	<u>75 427</u> 63 914	<u>74 522</u> 63 914	<u>71 061</u> 63 914	<u>73 318</u> 63 914	<u>75 790</u> 63 914
225-101-0604	25	.	1	2450								
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 758</u> 14 985	<u>15 614</u> 14 985	<u>15 670</u> 14 985	<u>17 035</u> 14 985	<u>16 851</u> 14 985	<u>16 295</u> 14 985	<u>16 676</u> 14 985	<u>17 072</u> 14 985
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 492</u> 14 796	<u>15 405</u> 14 796	<u>15 405</u> 14 796	<u>16 928</u> 14 796	<u>16 622</u> 14 796	<u>16 175</u> 14 796	<u>16 560</u> 14 796	<u>16 866</u> 14 796
225-101-0607	13-1	.	1	450	<u>34 756</u> 33 294	<u>34 444</u> 33 294	<u>34 505</u> 33 294			<u>35 841</u> 33 294		
225-101-0608	13-2	.	1	450	<u>47 195</u> 45 488	<u>46 882</u> 45 488	<u>46 943</u> 45 488			<u>48 280</u> 45 488		
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>34 937</u> 32 991	<u>34 547</u> 32 991	<u>34 699</u> 32 991	<u>38 412</u> 32 991	<u>37 913</u> 32 991	<u>36 398</u> 32 991	<u>37 437</u> 32 991	<u>38 512</u> 32 991
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 953</u> 39 084	<u>40 719</u> 39 084	<u>40 719</u> 39 084	<u>44 859</u> 39 084	<u>44 027</u> 39 084	<u>42 813</u> 39 084	<u>43 861</u> 39 084	<u>44 693</u> 39 084
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>44 094</u> 42 398	<u>43 911</u> 42 398	<u>43 911</u> 42 398	<u>47 139</u> 42 398	<u>46 490</u> 42 398	<u>45 544</u> 42 398	<u>46 360</u> 42 398	<u>47 009</u> 42 398

					-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 521</u> 3 044	<u>3 618</u> 3 044	<u>3 167</u> 3 044	<u>3 398</u> 3 044
225-101-0203	10	.	1	102,5	<u>6 386</u> 5 424	<u>6 586</u> 5 424	<u>5 661</u> 5 424	<u>6 135</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>18 259</u> 14 148	<u>18 865</u> 14 148	<u>15 118</u> 14 148	<u>17 130</u> 14 148
225-101-0602	15	.	1	950	<u>39 663</u> 30 963	<u>40 942</u> 30 963	<u>33 032</u> 30 963	<u>37 280</u> 30 963
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>77 782</u> 63 914	<u>79 775</u> 63 914	<u>67 451</u> 63 914	<u>74 069</u> 63 914
225-101-0604	25	.	1	2450				
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 402</u> 14 985	<u>17 769</u> 14 985	<u>15 653</u> 14 985	<u>16 778</u> 14 985
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 172</u> 14 796	<u>17 662</u> 14 796	<u>15 405</u> 14 796	<u>16 560</u> 14 796
225-101-0607	13-1	.	1	450			<u>37 839</u> 36 577	
225-101-0608	13-2	.	1	450			<u>51 504</u> 49 974	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>39 411</u> 32 991	<u>40 409</u> 32 991	<u>34 652</u> 32 991	<u>37 713</u> 32 991
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>45 525</u> 39 084	<u>46 857</u> 39 084	<u>40 719</u> 39 084	<u>43 861</u> 39 084
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>47 658</u> 42 398	<u>48 696</u> 42 398	<u>43 911</u> 42 398	<u>46 360</u> 42 398

							-	-	-	-	-
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>46 804</u> 42 579	<u>44 536</u> 42 579	<u>48 491</u> 42 579	<u>50 826</u> 42 579	<u>46 155</u> 42 579	<u>44 263</u> 42 579	<u>46 934</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>57 061</u> 47 845	<u>51 277</u> 47 845	<u>61 302</u> 47 845	<u>67 467</u> 47 845	<u>55 354</u> 47 845	<u>51 334</u> 47 845	<u>57 402</u> 47 845
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>83 658</u> 73 406	<u>77 752</u> 73 406	<u>88 050</u> 73 406	<u>94 130</u> 73 406	<u>81 969</u> 73 406	<u>77 042</u> 73 406	<u>83 996</u> 73 406
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>80 299</u> 71 237	<u>75 163</u> 71 237	<u>84 118</u> 71 237	<u>89 406</u> 71 237	<u>78 830</u> 71 237	<u>74 546</u> 71 237	<u>80 593</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>86 754</u> 77 565	<u>81 618</u> 77 565	<u>90 573</u> 77 565	<u>95 860</u> 77 565	<u>85 285</u> 77 565	<u>81 001</u> 77 565	<u>87 048</u> 77 565
225-101-0620	10	.	1	800	<u>50 643</u> 44 658	<u>47 220</u> 44 658	<u>53 189</u> 44 658	<u>56 715</u> 44 658	<u>49 664</u> 44 658	<u>46 808</u> 44 658	<u>50 839</u> 44 658
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>133 243</u> 116 528	<u>123 570</u> 116 528	<u>140 435</u> 116 528	<u>150 394</u> 116 528	<u>130 477</u> 116 528	<u>122 408</u> 116 528	<u>133 796</u> 116 528
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>150 042</u> 131 625	<u>139 428</u> 131 625	<u>157 935</u> 131 625	<u>168 862</u> 131 625	<u>147 007</u> 131 625	<u>138 153</u> 131 625	<u>150 649</u> 131 625

225-102.

							-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>178 688</u> 135 248	<u>163 089</u> 146 810	<u>159 799</u> 146 810	<u>159 982</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>44 278</u> 42 579	<u>44 096</u> 42 579	<u>44 096</u> 42 579	<u>47 323</u> 42 579	<u>46 674</u> 42 579	<u>45 728</u> 42 579	<u>46 545</u> 42 579	<u>47 193</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>51 513</u> 47 845	<u>50 642</u> 47 845	<u>51 027</u> 47 845	<u>58 346</u> 47 845	<u>57 501</u> 47 845	<u>54 274</u> 47 845	<u>56 378</u> 47 845	<u>58 683</u> 47 845
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>77 081</u> 73 406	<u>76 606</u> 73 406	<u>76 606</u> 73 406	<u>85 009</u> 73 406	<u>83 320</u> 73 406	<u>80 857</u> 73 406	<u>82 982</u> 73 406	<u>84 671</u> 73 406
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>74 581</u> 71 237	<u>74 167</u> 71 237	<u>74 167</u> 71 237	<u>81 474</u> 71 237	<u>80 005</u> 71 237	<u>77 863</u> 71 237	<u>79 712</u> 71 237	<u>81 180</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>81 035</u> 77 565	<u>80 622</u> 77 565	<u>80 622</u> 77 565	<u>87 929</u> 77 565	<u>86 460</u> 77 565	<u>84 318</u> 77 565	<u>86 166</u> 77 565	<u>87 635</u> 77 565
225-101-0620	10	.	1	800	<u>46 831</u> 44 658	<u>46 555</u> 44 658	<u>46 555</u> 44 658	<u>51 427</u> 44 658	<u>50 448</u> 44 658	<u>49 020</u> 44 658	<u>50 252</u> 44 658	<u>51 231</u> 44 658
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>122 473</u> 116 528	<u>121 694</u> 116 528	<u>121 694</u> 116 528	<u>135 456</u> 116 528	<u>132 690</u> 116 528	<u>128 656</u> 116 528	<u>132 136</u> 116 528	<u>134 903</u> 116 528
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>138 224</u> 131 625	<u>137 369</u> 131 625	<u>137 369</u> 131 625	<u>152 471</u> 131 625	<u>149 435</u> 131 625	<u>145 008</u> 131 625	<u>148 828</u> 131 625	<u>151 863</u> 131 625

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.										
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>177 490</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810						

					-	-	-	-
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>47 842</u> 42 579	<u>48 880</u> 42 579	<u>44 096</u> 42 579	<u>46 545</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>60 541</u> 47 845	<u>62 399</u> 47 845	<u>50 909</u> 47 845	<u>57 079</u> 47 845
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>86 360</u> 73 406	<u>89 063</u> 73 406	<u>76 606</u> 73 406	<u>82 982</u> 73 406
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>82 649</u> 71 237	<u>84 999</u> 71 237	<u>74 167</u> 71 237	<u>79 712</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>89 104</u> 77 565	<u>91 454</u> 77 565	<u>80 622</u> 77 565	<u>86 166</u> 77 565
225-101-0620	10	.	1	800	<u>52 210</u> 44 658	<u>53 777</u> 44 658	<u>46 555</u> 44 658	<u>50 252</u> 44 658
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>137 669</u> 116 528	<u>142 095</u> 116 528	<u>121 694</u> 116 528	<u>132 136</u> 116 528
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>154 899</u> 131 625	<u>159 756</u> 131 625	<u>137 369</u> 131 625	<u>148 828</u> 131 625

					-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.							
225-102-0138	8.201	.	1	6400					

							-	-	-	-
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>308 554</u> 242 600	<u>293 605</u> 268 225	<u>288 670</u> 268 225	<u>288 944</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>233 328</u> 177 585	<u>198 233</u> 177 585	<u>194 018</u> 177 585	<u>194 252</u> 177 585	<u>191 425</u> 177 585	<u>191 425</u> 177 585
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>357 987</u> 274 216	<u>305 344</u> 274 216	<u>299 021</u> 274 216	<u>299 372</u> 274 216	<u>295 132</u> 274 216	<u>295 132</u> 274 216
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>458 750</u> 347 419	<u>422 481</u> 380 676	<u>414 050</u> 380 676	<u>414 519</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>43 017</u> 32 813	<u>39 041</u> 35 210	<u>38 270</u> 35 210	<u>38 313</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 362</u> 16 575	<u>19 842</u> 18 022	<u>19 482</u> 18 022	<u>19 502</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022
225-102-0200	20 13015-2012	.								
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>124 921</u> 94 922	<u>102 145</u> 94 922	<u>112 060</u> 94 922	<u>114 568</u> 94 922	<u>105 931</u> 94 922	<u>112 391</u> 94 922
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>166 953</u> 127 105	<u>136 716</u> 127 105	<u>149 879</u> 127 105	<u>153 209</u> 127 105	<u>141 742</u> 127 105	<u>150 319</u> 127 105
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>152 428</u> 115 714	<u>124 546</u> 115 714	<u>136 684</u> 115 714	<u>139 755</u> 115 714	<u>129 181</u> 115 714	<u>137 090</u> 115 714
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>210 161</u> 160 915	<u>172 854</u> 160 915	<u>189 095</u> 160 915	<u>193 203</u> 160 915	<u>179 056</u> 160 915	<u>189 638</u> 160 915
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>199 877</u> 153 683	<u>164 927</u> 153 683	<u>180 142</u> 153 683	<u>183 991</u> 153 683	<u>170 737</u> 153 683	<u>180 650</u> 153 683
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>264 643</u> 203 404	<u>218 304</u> 203 404	<u>238 477</u> 203 404	<u>243 580</u> 203 404	<u>226 008</u> 203 404	<u>239 151</u> 203 404

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>315 206</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225						
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>216 684</u> 177 585	<u>191 425</u> 177 585	<u>259 424</u> 177 585	<u>295 556</u> 177 585	<u>223 292</u> 177 585	<u>235 336</u> 177 585	<u>241 358</u> 177 585	<u>231 321</u> 177 585
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>333 021</u> 274 216	<u>295 132</u> 274 216	<u>397 131</u> 274 216	<u>451 329</u> 274 216	<u>342 932</u> 274 216	<u>360 998</u> 274 216	<u>370 031</u> 274 216	<u>354 976</u> 274 216
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>459 383</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676						
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>42 416</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210						
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 417</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022						
225-102-0200	20 13015-2012	.										
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>113 385</u> 94 922	<u>110 403</u> 94 922	<u>140 835</u> 94 922	<u>167 812</u> 94 922	<u>117 526</u> 94 922	<u>126 400</u> 94 922	<u>129 477</u> 94 922	<u>136 576</u> 94 922
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>151 638</u> 127 105	<u>147 680</u> 127 105	<u>188 081</u> 127 105	<u>223 895</u> 127 105	<u>157 136</u> 127 105	<u>168 917</u> 127 105	<u>173 001</u> 127 105	<u>182 426</u> 127 105
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>138 306</u> 115 714	<u>134 656</u> 115 714	<u>171 909</u> 115 714	<u>204 933</u> 115 714	<u>143 376</u> 115 714	<u>154 239</u> 115 714	<u>158 004</u> 115 714	<u>166 695</u> 115 714
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>191 265</u> 160 915	<u>186 382</u> 160 915	<u>236 227</u> 160 915	<u>280 413</u> 160 915	<u>198 048</u> 160 915	<u>212 583</u> 160 915	<u>217 622</u> 160 915	<u>229 250</u> 160 915
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>182 175</u> 153 683	<u>177 600</u> 153 683	<u>224 297</u> 153 683	<u>265 693</u> 153 683	<u>188 530</u> 153 683	<u>202 147</u> 153 683	<u>206 867</u> 153 683	<u>217 761</u> 153 683
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>241 173</u> 203 404	<u>235 107</u> 203 404	<u>297 020</u> 203 404	<u>351 904</u> 203 404	<u>249 598</u> 203 404	<u>267 652</u> 203 404	<u>273 911</u> 203 404	<u>288 354</u> 203 404

					-	-	-	-	-
225-102-0139	8.302	.	1	9600					
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>229 314</u> 177 585	<u>239 350</u> 177 585	<u>249 387</u> 177 585	<u>265 446</u> 177 585	<u>229 314</u> 177 585
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>351 965</u> 274 216	<u>367 020</u> 274 216	<u>382 075</u> 274 216	<u>406 164</u> 274 216	<u>351 965</u> 274 216
225-102-0143	9.403	.	1	16400					
225-102-0147	2	.	1	1500					
225-102-0148	3	.	1	700					
225-102-0200	20 13015-2012	.							
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>121 963</u> 94 922	<u>139 416</u> 94 922	<u>149 354</u> 94 922	<u>146 515</u> 94 922	<u>133 736</u> 94 922
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>163 026</u> 127 105	<u>186 196</u> 127 105	<u>199 391</u> 127 105	<u>195 621</u> 127 105	<u>178 656</u> 127 105
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>148 807</u> 115 714	<u>170 171</u> 115 714	<u>182 338</u> 115 714	<u>178 861</u> 115 714	<u>163 219</u> 115 714
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>205 316</u> 160 915	<u>233 901</u> 160 915	<u>250 181</u> 160 915	<u>245 529</u> 160 915	<u>224 599</u> 160 915
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>195 338</u> 153 683	<u>222 118</u> 153 683	<u>237 369</u> 153 683	<u>233 012</u> 153 683	<u>213 403</u> 153 683
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>258 625</u> 203 404	<u>294 131</u> 203 404	<u>314 352</u> 203 404	<u>308 574</u> 203 404	<u>282 577</u> 203 404

							-	-	-	-
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>296 087</u> 235 182	<u>262 146</u> 248 886	<u>284 343</u> 248 886	<u>289 359</u> 248 886	<u>272 085</u> 248 886	<u>285 005</u> 248 886
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>354 174</u> 273 605	<u>299 702</u> 282 975	<u>329 361</u> 282 975	<u>336 065</u> 282 975	<u>312 982</u> 282 975	<u>330 246</u> 282 975
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>97 245</u> 76 338	<u>92 078</u> 87 472	<u>99 732</u> 87 472	<u>101 462</u> 87 472	<u>95 505</u> 87 472	<u>99 960</u> 87 472
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>114 166</u> 90 077	<u>109 091</u> 103 732	<u>117 894</u> 103 732	<u>119 883</u> 103 732	<u>113 033</u> 103 732	<u>118 156</u> 103 732
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>143 945</u> 113 097	<u>136 583</u> 129 775	<u>147 873</u> 129 775	<u>150 425</u> 129 775	<u>141 639</u> 129 775	<u>148 210</u> 129 775
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>193 232</u> 153 343	<u>171 658</u> 162 972	<u>186 200</u> 162 972	<u>189 487</u> 162 972	<u>178 169</u> 162 972	<u>186 634</u> 162 972

225-104.

							-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>37 060</u> 33 837	<u>35 348</u> 33 837	<u>38 333</u> 33 837	<u>40 096</u> 33 837	<u>36 570</u> 33 837	<u>35 142</u> 33 837
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>182 204</u> 159 912	<u>169 365</u> 159 912	<u>191 752</u> 159 912	<u>204 971</u> 159 912	<u>178 532</u> 159 912	<u>167 822</u> 159 912
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>357 991</u> 314 155	<u>332 739</u> 314 155	<u>376 767</u> 314 155	<u>402 765</u> 314 155	<u>350 769</u> 314 155	<u>329 706</u> 314 155

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>286 993</u> 248 886	<u>281 030</u> 248 886						
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>332 903</u> 282 975	<u>324 934</u> 282 975						
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>100 646</u> 87 472	<u>98 589</u> 87 472						
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>118 945</u> 103 732	<u>116 580</u> 103 732						
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>149 221</u> 129 775	<u>146 188</u> 129 775						
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>187 937</u> 162 972	<u>184 030</u> 162 972						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>37 158</u> 33 837	<u>35 154</u> 33 837	<u>35 016</u> 33 837	<u>35 016</u> 33 837	<u>37 452</u> 33 837	<u>36 962</u> 33 837	<u>36 248</u> 33 837
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>182 939</u> 159 912	<u>167 908</u> 159 912	<u>166 874</u> 159 912	<u>166 874</u> 159 912	<u>185 142</u> 159 912	<u>181 470</u> 159 912	<u>176 115</u> 159 912
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>359 435</u> 314 155	<u>329 875</u> 314 155	<u>327 840</u> 314 155	<u>327 840</u> 314 155	<u>363 768</u> 314 155	<u>356 546</u> 314 155	<u>346 015</u> 314 155

					-	-	-	-	-
225-102-0207	4.300	.	1	11600					
225-102-0208	4.400	.	1	15500					
225-102-0209	5	.	1	4000					
225-102-0210	6	.	1	4600					
225-102-0211	7	.	1	5900					
225-102-0212	8	.	1	7600					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>36 864</u> 33 837	<u>37 354</u> 33 837	<u>37 843</u> 33 837	<u>38 627</u> 33 837	<u>35 016</u> 33 837	<u>36 864</u> 33 837
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>180 736</u> 159 912	<u>184 408</u> 159 912	<u>188 080</u> 159 912	<u>193 955</u> 159 912	<u>166 874</u> 159 912	<u>180 736</u> 159 912
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>355 102</u> 314 155	<u>362 324</u> 314 155	<u>369 545</u> 314 155	<u>381 100</u> 314 155	<u>327 840</u> 314 155	<u>355 102</u> 314 155

							-	-	-	-
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>222 842</u> 196 633	<u>207 863</u> 196 633	<u>233 981</u> 196 633	<u>249 403</u> 196 633	<u>218 558</u> 196 633	<u>206 063</u> 196 633
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>45 514</u> 41 501	<u>43 374</u> 41 501	<u>47 105</u> 41 501	<u>49 308</u> 41 501	<u>44 902</u> 41 501	<u>43 117</u> 41 501
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>73 158</u> 64 859	<u>68 450</u> 64 859	<u>76 658</u> 64 859	<u>81 505</u> 64 859	<u>71 811</u> 64 859	<u>67 884</u> 64 859
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>141 550</u> 125 671	<u>132 562</u> 125 671	<u>148 233</u> 125 671	<u>157 487</u> 125 671	<u>138 980</u> 125 671	<u>131 483</u> 125 671
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>70 368</u> 60 877	<u>64 804</u> 60 877	<u>74 505</u> 60 877	<u>80 234</u> 60 877	<u>68 777</u> 60 877	<u>64 136</u> 60 877
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>149 183</u> 133 154	<u>140 195</u> 133 154	<u>155 866</u> 133 154	<u>165 119</u> 133 154	<u>146 612</u> 133 154	<u>139 115</u> 133 154
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>279 610</u> 247 919	<u>261 634</u> 247 919	<u>292 976</u> 247 919	<u>311 483</u> 247 919	<u>274 469</u> 247 919	<u>259 475</u> 247 919
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>83 956</u> 76 069	<u>79 676</u> 76 069	<u>87 138</u> 76 069	<u>91 544</u> 76 069	<u>82 732</u> 76 069	<u>79 162</u> 76 069
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>98 093</u> 86 809					
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>139 029</u> 123 823	<u>130 470</u> 123 823	<u>145 394</u> 123 823	<u>154 207</u> 123 823	<u>136 581</u> 123 823	<u>129 441</u> 123 823
225-104-0204	1.300	.	1	3000	<u>180 076</u> 157 825					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>82 274</u> 73 173	<u>77 138</u> 73 173	<u>86 093</u> 73 173	<u>91 380</u> 73 173	<u>80 805</u> 73 173	<u>76 521</u> 73 173

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>223 699</u> 196 633	<u>206 163</u> 196 633	<u>204 957</u> 196 633	<u>204 957</u> 196 633	<u>226 270</u> 196 633	<u>221 986</u> 196 633	<u>215 738</u> 196 633
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>45 636</u> 41 501	<u>43 131</u> 41 501	<u>42 959</u> 41 501	<u>42 959</u> 41 501	<u>46 003</u> 41 501	<u>45 391</u> 41 501	<u>44 499</u> 41 501
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>73 427</u> 64 859	<u>67 916</u> 64 859	<u>67 536</u> 64 859	<u>67 536</u> 64 859	<u>74 235</u> 64 859	<u>72 888</u> 64 859	<u>70 925</u> 64 859
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>142 064</u> 125 671	<u>131 543</u> 125 671	<u>130 819</u> 125 671	<u>130 819</u> 125 671	<u>143 606</u> 125 671	<u>141 036</u> 125 671	<u>137 288</u> 125 671
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>70 687</u> 60 877	<u>64 173</u> 60 877	<u>63 725</u> 60 877	<u>63 725</u> 60 877	<u>71 641</u> 60 877	<u>70 050</u> 60 877	<u>67 730</u> 60 877
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>149 697</u> 133 154	<u>139 175</u> 133 154	<u>138 451</u> 133 154	<u>138 451</u> 133 154	<u>151 239</u> 133 154	<u>148 669</u> 133 154	<u>144 920</u> 133 154
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>280 638</u> 247 919	<u>259 595</u> 247 919	<u>258 147</u> 247 919	<u>258 147</u> 247 919	<u>283 722</u> 247 919	<u>278 582</u> 247 919	<u>271 085</u> 247 919
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>84 200</u> 76 069	<u>79 190</u> 76 069	<u>78 845</u> 76 069	<u>78 845</u> 76 069	<u>84 935</u> 76 069	<u>83 711</u> 76 069	<u>81 926</u> 76 069
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>139 519</u> 123 823	<u>129 498</u> 123 823	<u>128 809</u> 123 823	<u>128 809</u> 123 823	<u>140 988</u> 123 823	<u>138 540</u> 123 823	<u>134 970</u> 123 823
225-104-0204	1.300	.	1	3000							
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>82 568</u> 73 173	<u>76 555</u> 73 173	<u>76 142</u> 73 173	<u>76 142</u> 73 173	<u>83 449</u> 73 173	<u>81 980</u> 73 173	<u>79 838</u> 73 173

					-	-	-	-	-	-
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>221 129</u> 196 633	<u>225 413</u> 196 633	<u>229 697</u> 196 633	<u>236 551</u> 196 633	<u>204 957</u> 196 633	<u>221 129</u> 196 633
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>45 269</u> 41 501	<u>45 881</u> 41 501	<u>46 493</u> 41 501	<u>47 472</u> 41 501	<u>42 959</u> 41 501	<u>45 269</u> 41 501
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>72 619</u> 64 859	<u>73 966</u> 64 859	<u>75 312</u> 64 859	<u>77 466</u> 64 859	<u>67 536</u> 64 859	<u>72 619</u> 64 859
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>140 522</u> 125 671	<u>143 092</u> 125 671	<u>145 663</u> 125 671	<u>149 775</u> 125 671	<u>130 819</u> 125 671	<u>140 522</u> 125 671
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>69 732</u> 60 877	<u>71 323</u> 60 877	<u>72 914</u> 60 877	<u>75 460</u> 60 877	<u>63 725</u> 60 877	<u>69 732</u> 60 877
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>148 155</u> 133 154	<u>150 725</u> 133 154	<u>153 295</u> 133 154	<u>157 408</u> 133 154	<u>138 451</u> 133 154	<u>148 155</u> 133 154
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>277 553</u> 247 919	<u>282 694</u> 247 919	<u>287 835</u> 247 919	<u>296 060</u> 247 919	<u>258 147</u> 247 919	<u>277 553</u> 247 919
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>83 466</u> 76 069	<u>84 690</u> 76 069	<u>85 914</u> 76 069	<u>87 872</u> 76 069	<u>78 845</u> 76 069	<u>83 466</u> 76 069
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>138 050</u> 123 823	<u>140 498</u> 123 823	<u>142 946</u> 123 823	<u>146 863</u> 123 823	<u>128 809</u> 123 823	<u>138 050</u> 123 823
225-104-0204	1.300	.	1	3000						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>81 686</u> 73 173	<u>83 155</u> 73 173	<u>84 624</u> 73 173	<u>86 974</u> 73 173	<u>76 142</u> 73 173	<u>81 686</u> 73 173

							-	-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>117 711</u> 104 171					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>152 214</u> 134 254	<u>141 943</u> 134 254	<u>159 852</u> 134 254	<u>170 428</u> 134 254	<u>149 277</u> 134 254	<u>140 709</u> 134 254
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>150 409</u> 133 108					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>202 723</u> 179 404					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>111 172</u> 98 384	<u>88 907</u> 83 689				<u>88 033</u> 83 689
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>170 028</u> 150 470					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>193 887</u> 168 245	<u>178 009</u> 167 364				<u>176 209</u> 167 364
225-104-0220	5.300	.	1	6400	<u>387 686</u> 340 148					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>153 820</u> 135 828	<u>143 549</u> 135 828	<u>161 458</u> 135 828	<u>172 034</u> 135 828	<u>150 883</u> 135 828	<u>142 315</u> 135 828
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>290 947</u> 255 290	<u>270 403</u> 255 290	<u>306 222</u> 255 290	<u>327 373</u> 255 290	<u>285 071</u> 255 290	<u>267 935</u> 255 290
225-104-0224	6.300	.	1	7100	<u>217 870</u> 169 294	<u>187 482</u> 169 294	<u>240 465</u> 169 294	<u>271 750</u> 169 294	<u>209 179</u> 169 294	<u>183 832</u> 169 294
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>201 975</u> 177 423	<u>187 851</u> 177 423	<u>212 477</u> 177 423	<u>227 018</u> 177 423	<u>197 936</u> 177 423	<u>186 155</u> 177 423
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>320 435</u> 283 576					

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>152 802</u> 134 254	<u>140 777</u> 134 254	<u>139 950</u> 134 254	<u>139 950</u> 134 254	<u>154 565</u> 134 254	<u>151 627</u> 134 254	<u>147 343</u> 134 254
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700		<u>88 081</u> 83 689	<u>87 495</u> 83 689	<u>87 495</u> 83 689			<u>92 732</u> 83 689
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500		<u>176 309</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364			<u>185 884</u> 167 364
225-104-0220	5.300	.	1	6400							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>154 408</u> 135 828	<u>142 383</u> 135 828	<u>141 556</u> 135 828	<u>141 556</u> 135 828	<u>156 171</u> 135 828	<u>153 233</u> 135 828	<u>148 949</u> 135 828
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>292 122</u> 255 290	<u>268 073</u> 255 290	<u>266 418</u> 255 290	<u>266 418</u> 255 290	<u>295 647</u> 255 290	<u>289 772</u> 255 290	<u>281 204</u> 255 290
225-104-0224	6.300	.	1	7100	<u>219 608</u> 169 294	<u>184 035</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>224 822</u> 169 294	<u>216 131</u> 169 294	<u>203 458</u> 169 294
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>202 783</u> 177 423	<u>186 249</u> 177 423	<u>185 111</u> 177 423	<u>185 111</u> 177 423	<u>205 206</u> 177 423	<u>201 167</u> 177 423	<u>195 276</u> 177 423
225-104-0226	7.150	.	1	4900							

					-	-	-	-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>151 039</u> 134 254	<u>153 977</u> 134 254	<u>156 915</u> 134 254	<u>161 615</u> 134 254	<u>139 950</u> 134 254	<u>151 039</u> 134 254
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700					<u>87 495</u> 83 689	
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500					<u>175 103</u> 167 364	
225-104-0220	5.300	.	1	6400						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>152 645</u> 135 828	<u>155 583</u> 135 828	<u>158 521</u> 135 828	<u>163 221</u> 135 828	<u>141 556</u> 135 828	<u>152 645</u> 135 828
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>288 597</u> 255 290	<u>294 472</u> 255 290	<u>300 347</u> 255 290	<u>309 747</u> 255 290	<u>266 418</u> 255 290	<u>288 597</u> 255 290
225-104-0224	6.300	.	1	7100	<u>214 393</u> 169 294	<u>223 084</u> 169 294	<u>231 774</u> 169 294	<u>245 679</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>200 359</u> 177 423	<u>204 398</u> 177 423	<u>208 438</u> 177 423	<u>214 900</u> 177 423	<u>185 111</u> 177 423	<u>200 359</u> 177 423
225-104-0226	7.150	.	1	4900						

							-	-	-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>408 431</u> 359 239	<u>380 184</u> 359 239	<u>429 435</u> 359 239	<u>458 517</u> 359 239	<u>400 353</u> 359 239	<u>376 791</u> 359 239
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>133 342</u> 118 247	<u>131 675</u> 125 005				<u>130 647</u> 125 005
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>90 221</u> 80 340	<u>84 657</u> 80 340	<u>94 358</u> 80 340	<u>100 087</u> 80 340	<u>88 630</u> 80 340	<u>83 989</u> 80 340
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>117 056</u> 102 904	<u>108 924</u> 102 904	<u>123 102</u> 102 904	<u>131 474</u> 102 904	<u>114 730</u> 102 904	<u>107 947</u> 102 904
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>151 036</u> 132 475	<u>140 336</u> 132 475	<u>158 992</u> 132 475	<u>170 008</u> 132 475	<u>147 976</u> 132 475	<u>139 051</u> 132 475
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>231 612</u> 202 735	<u>214 921</u> 202 735	<u>244 024</u> 202 735	<u>261 209</u> 202 735	<u>226 839</u> 202 735	<u>212 916</u> 202 735
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>176 456</u> 156 148	<u>164 900</u> 156 148	<u>185 048</u> 156 148	<u>196 945</u> 156 148	<u>173 151</u> 156 148	<u>163 512</u> 156 148
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>214 502</u> 185 336	<u>204 987</u> 192 792				<u>202 931</u> 192 792
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>294 580</u> 254 484	<u>271 041</u> 254 484	<u>312 084</u> 254 484	<u>336 319</u> 254 484	<u>287 848</u> 254 484	<u>268 213</u> 254 484
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>161 791</u> 143 018	<u>151 091</u> 143 018	<u>169 747</u> 143 018	<u>180 763</u> 143 018	<u>158 731</u> 143 018	<u>149 806</u> 143 018
225-104-0404	16-170	.	1	3600		<u>219 898</u> 208 228				<u>218 048</u> 208 228

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>410 047</u> 359 239	<u>376 979</u> 359 239	<u>374 704</u> 359 239	<u>374 704</u> 359 239	<u>414 894</u> 359 239	<u>406 815</u> 359 239	<u>395 034</u> 359 239
225-104-0240	19.200	.	1	2000		<u>130 704</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005			<u>136 175</u> 125 005
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>90 539</u> 80 340	<u>84 026</u> 80 340	<u>83 578</u> 80 340	<u>83 578</u> 80 340	<u>91 494</u> 80 340	<u>89 903</u> 80 340	<u>87 582</u> 80 340
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>117 521</u> 102 904	<u>108 001</u> 102 904	<u>107 346</u> 102 904	<u>107 346</u> 102 904	<u>118 916</u> 102 904	<u>116 590</u> 102 904	<u>113 199</u> 102 904
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>151 648</u> 132 475	<u>139 123</u> 132 475	<u>138 261</u> 132 475	<u>138 261</u> 132 475	<u>153 484</u> 132 475	<u>150 424</u> 132 475	<u>145 962</u> 132 475
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>232 567</u> 202 735	<u>213 027</u> 202 735	<u>211 683</u> 202 735	<u>211 683</u> 202 735	<u>235 431</u> 202 735	<u>230 658</u> 202 735	<u>223 696</u> 202 735
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>177 117</u> 156 148	<u>163 589</u> 156 148	<u>162 658</u> 156 148	<u>162 658</u> 156 148	<u>179 099</u> 156 148	<u>175 795</u> 156 148	<u>170 975</u> 156 148
225-104-0307	12-170	.	1	4000		<u>203 045</u> 192 792	<u>201 666</u> 192 792	<u>201 666</u> 192 792			<u>213 988</u> 192 792
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>295 927</u> 254 484	<u>268 370</u> 254 484	<u>266 474</u> 254 484	<u>266 474</u> 254 484	<u>299 966</u> 254 484	<u>293 234</u> 254 484	<u>283 416</u> 254 484
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>162 403</u> 143 018	<u>149 877</u> 143 018	<u>149 015</u> 143 018	<u>149 015</u> 143 018	<u>164 239</u> 143 018	<u>161 179</u> 143 018	<u>156 716</u> 143 018
225-104-0404	16-170	.	1	3600		<u>218 151</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228			<u>227 999</u> 208 228

					-	-	-	-	-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>405 200</u> 359 239	<u>413 278</u> 359 239	<u>421 356</u> 359 239	<u>434 282</u> 359 239	<u>374 704</u> 359 239	<u>405 200</u> 359 239
225-104-0240	19.200	.	1	2000					<u>130 015</u> 125 005	
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>89 585</u> 80 340	<u>91 176</u> 80 340	<u>92 767</u> 80 340	<u>95 313</u> 80 340	<u>83 578</u> 80 340	<u>89 585</u> 80 340
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>116 125</u> 102 904	<u>118 451</u> 102 904	<u>120 777</u> 102 904	<u>124 497</u> 102 904	<u>107 346</u> 102 904	<u>116 125</u> 102 904
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>149 812</u> 132 475	<u>152 872</u> 132 475	<u>155 932</u> 132 475	<u>160 828</u> 132 475	<u>138 261</u> 132 475	<u>149 812</u> 132 475
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>229 703</u> 202 735	<u>234 477</u> 202 735	<u>239 250</u> 202 735	<u>246 888</u> 202 735	<u>211 683</u> 202 735	<u>229 703</u> 202 735
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>175 134</u> 156 148	<u>178 438</u> 156 148	<u>181 743</u> 156 148	<u>187 031</u> 156 148	<u>162 658</u> 156 148	<u>175 134</u> 156 148
225-104-0307	12-170	.	1	4000					<u>201 666</u> 192 792	
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>291 888</u> 254 484	<u>298 620</u> 254 484	<u>305 352</u> 254 484	<u>316 123</u> 254 484	<u>266 474</u> 254 484	<u>291 888</u> 254 484
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>160 567</u> 143 018	<u>163 627</u> 143 018	<u>166 687</u> 143 018	<u>171 583</u> 143 018	<u>149 015</u> 143 018	<u>160 567</u> 143 018
225-104-0404	16-170	.	1	3600					<u>216 909</u> 208 228	

							-	-	-	-
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>268 924</u> 233 075	<u>247 952</u> 233 075	<u>284 518</u> 233 075	<u>306 109</u> 233 075	<u>262 926</u> 233 075	<u>245 433</u> 233 075
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>149 529</u> 135 989					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>128 812</u> 115 054	<u>121 108</u> 115 054	<u>134 540</u> 115 054	<u>142 472</u> 115 054	<u>126 609</u> 115 054	<u>120 183</u> 115 054
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>214 628</u> 197 940					
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>175 697</u> 157 900	<u>191 454</u> 182 999				<u>190 272</u> 182 999
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>351 391</u> 315 797					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>260 044</u> 238 721	<u>273 743</u> 263 062				<u>272 407</u> 263 062
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>268 142</u> 245 412	<u>253 176</u> 242 489				<u>251 737</u> 242 489
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>230 960</u> 206 463	<u>217 264</u> 206 463	<u>241 143</u> 206 463	<u>255 244</u> 206 463	<u>227 043</u> 206 463	<u>215 619</u> 206 463
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>498 853</u> 449 135					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>321 008</u> 289 754	<u>303 889</u> 289 754	<u>333 738</u> 289 754	<u>351 363</u> 289 754	<u>316 112</u> 289 754	<u>301 832</u> 289 754
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>623 563</u> 561 416					

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>270 123</u> 233 075	<u>245 573</u> 233 075	<u>243 884</u> 233 075	<u>243 884</u> 233 075	<u>273 722</u> 233 075	<u>267 724</u> 233 075	<u>258 978</u> 233 075
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>129 253</u> 115 054	<u>120 234</u> 115 054	<u>119 614</u> 115 054	<u>119 614</u> 115 054	<u>130 575</u> 115 054	<u>128 371</u> 115 054	<u>125 158</u> 115 054
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300		<u>190 338</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999			<u>196 630</u> 182 999
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600		<u>272 481</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062			<u>279 594</u> 263 062
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800		<u>251 817</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489			<u>259 477</u> 242 489
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>231 743</u> 206 463	<u>215 710</u> 206 463	<u>214 607</u> 206 463	<u>214 607</u> 206 463	<u>234 093</u> 206 463	<u>230 176</u> 206 463	<u>224 464</u> 206 463
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>321 987</u> 289 754	<u>301 946</u> 289 754	<u>300 567</u> 289 754	<u>300 567</u> 289 754	<u>324 925</u> 289 754	<u>320 029</u> 289 754	<u>312 889</u> 289 754
225-104-0518	9.200	.	1	8000							

					-	-	-	-	-	-
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>266 525</u> 233 075	<u>272 522</u> 233 075	<u>278 520</u> 233 075	<u>288 116</u> 233 075	<u>243 884</u> 233 075	<u>266 525</u> 233 075
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>127 931</u> 115 054	<u>130 134</u> 115 054	<u>132 337</u> 115 054	<u>135 862</u> 115 054	<u>119 614</u> 115 054	<u>127 931</u> 115 054
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300					<u>189 545</u> 182 999	
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600					<u>271 585</u> 263 062	
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800					<u>250 851</u> 242 489	
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>229 393</u> 206 463	<u>233 310</u> 206 463	<u>237 227</u> 206 463	<u>243 494</u> 206 463	<u>214 607</u> 206 463	<u>229 393</u> 206 463
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>319 050</u> 289 754	<u>323 946</u> 289 754	<u>328 842</u> 289 754	<u>336 675</u> 289 754	<u>300 567</u> 289 754	<u>319 050</u> 289 754
225-104-0518	9.200	.	1	8000						

							-	-	-	-
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>259 645</u> 232 714	<u>244 666</u> 232 714	<u>270 784</u> 232 714	<u>286 206</u> 232 714	<u>255 361</u> 232 714	<u>242 866</u> 232 714
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>580 163</u> 525 107					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>335 617</u> 302 829	<u>317 642</u> 302 829	<u>348 984</u> 302 829	<u>367 490</u> 302 829	<u>330 477</u> 302 829	<u>315 483</u> 302 829
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>454 316</u> 410 464	<u>430 349</u> 410 464	<u>472 138</u> 410 464	<u>496 814</u> 410 464	<u>447 462</u> 410 464	<u>427 470</u> 410 464
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>338 778</u> 304 679	<u>319 946</u> 304 679	<u>352 780</u> 304 679	<u>372 168</u> 304 679	<u>333 392</u> 304 679	<u>317 684</u> 304 679
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>452 041</u> 406 986	<u>427 218</u> 406 986	<u>470 499</u> 406 986	<u>496 056</u> 406 986	<u>444 942</u> 406 986	<u>424 236</u> 406 986
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>904 167</u> 814 054					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>607 975</u> 547 381	<u>713 108</u> 683 182				<u>709 098</u> 683 182
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>1 215 949</u> 1 094 763					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>557 463</u> 507 845	<u>535 286</u> 512 117				<u>532 099</u> 512 117
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000		<u>779 071</u> 747 443				<u>774 958</u> 747 443
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 246 079</u> 1 159 247					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>746 574</u> 675 152	<u>707 627</u> 675 152	<u>775 534</u> 675 152	<u>815 632</u> 675 152	<u>735 436</u> 675 152	<u>702 949</u> 675 152

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>260 502</u> 232 714	<u>242 966</u> 232 714	<u>241 760</u> 232 714	<u>241 760</u> 232 714	<u>263 073</u> 232 714	<u>258 789</u> 232 714	<u>252 541</u> 232 714
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>336 646</u> 302 829	<u>315 603</u> 302 829	<u>314 155</u> 302 829	<u>314 155</u> 302 829	<u>339 730</u> 302 829	<u>334 589</u> 302 829	<u>327 092</u> 302 829
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>455 687</u> 410 464	<u>427 630</u> 410 464	<u>425 699</u> 410 464	<u>425 699</u> 410 464	<u>459 800</u> 410 464	<u>452 946</u> 410 464	<u>442 950</u> 410 464
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>339 855</u> 304 679	<u>317 810</u> 304 679	<u>316 293</u> 304 679	<u>316 293</u> 304 679	<u>343 086</u> 304 679	<u>337 700</u> 304 679	<u>329 846</u> 304 679
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>453 461</u> 406 986	<u>424 402</u> 406 986	<u>422 402</u> 406 986	<u>422 402</u> 406 986	<u>457 721</u> 406 986	<u>450 621</u> 406 986	<u>440 268</u> 406 986
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800		<u>709 321</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182			<u>730 659</u> 683 182
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200		<u>532 276</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117			<u>549 237</u> 512 117
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000		<u>775 187</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443			<u>797 072</u> 747 443
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>748 802</u> 675 152	<u>703 209</u> 675 152	<u>700 072</u> 675 152	<u>700 072</u> 675 152	<u>755 485</u> 675 152	<u>744 347</u> 675 152	<u>728 103</u> 675 152

					-	-	-	-	-	-
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>257 932</u> 232 714	<u>262 216</u> 232 714	<u>266 500</u> 232 714	<u>273 354</u> 232 714	<u>241 760</u> 232 714	<u>257 932</u> 232 714
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>333 561</u> 302 829	<u>338 702</u> 302 829	<u>343 843</u> 302 829	<u>352 068</u> 302 829	<u>314 155</u> 302 829	<u>333 561</u> 302 829
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>451 575</u> 410 464	<u>458 429</u> 410 464	<u>465 283</u> 410 464	<u>476 251</u> 410 464	<u>425 699</u> 410 464	<u>451 575</u> 410 464
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>336 623</u> 304 679	<u>342 009</u> 304 679	<u>347 394</u> 304 679	<u>356 011</u> 304 679	<u>316 293</u> 304 679	<u>336 623</u> 304 679
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>449 201</u> 406 986	<u>456 301</u> 406 986	<u>463 400</u> 406 986	<u>474 759</u> 406 986	<u>422 402</u> 406 986	<u>449 201</u> 406 986
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800					<u>706 631</u> 683 182	
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200					<u>530 138</u> 512 117	
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000					<u>772 429</u> 747 443	
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>742 119</u> 675 152	<u>753 257</u> 675 152	<u>764 396</u> 675 152	<u>782 217</u> 675 152	<u>700 072</u> 675 152	<u>742 119</u> 675 152

							-	-	-	-
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>990 615</u> 908 791	<u>947 816</u> 908 791	<u>1 022 439</u> 908 791	<u>1 066 503</u> 908 791	<u>978 375</u> 908 791	<u>942 675</u> 908 791
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 404 374</u> 2 271 742	<u>2 345 740</u> 2 271 742	<u>2 447 973</u> 2 271 742	<u>2 508 341</u> 2 271 742	<u>2 387 606</u> 2 271 742	<u>2 338 697</u> 2 271 742
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>196 255</u> 180 551					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>222 912</u> 203 566					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>308 387</u> 282 996					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>404 253</u> 371 990					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>497 207</u> 457 506					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>156 386</u> 140 216	<u>147 398</u> 140 216	<u>163 069</u> 140 216	<u>172 323</u> 140 216	<u>153 816</u> 140 216	<u>146 319</u> 140 216
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>202 975</u> 182 771	<u>217 550</u> 207 970				<u>216 214</u> 207 970
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>245 927</u> 219 889	<u>231 375</u> 219 889	<u>256 747</u> 219 889	<u>271 729</u> 219 889	<u>241 765</u> 219 889	<u>229 627</u> 219 889
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>308 633</u> 275 126	<u>289 802</u> 275 126	<u>322 636</u> 275 126	<u>342 024</u> 275 126	<u>303 248</u> 275 126	<u>287 540</u> 275 126
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>376 987</u> 335 275	<u>353 447</u> 335 275	<u>394 490</u> 335 275	<u>418 725</u> 335 275	<u>370 255</u> 335 275	<u>350 620</u> 335 275

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>993 063</u> 908 791	<u>942 961</u> 908 791	<u>939 513</u> 908 791	<u>939 513</u> 908 791	<u>1 000 407</u> 908 791	<u>988 167</u> 908 791	<u>970 317</u> 908 791
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 407 728</u> 2 271 742	<u>2 339 088</u> 2 271 742	<u>2 334 365</u> 2 271 742	<u>2 334 365</u> 2 271 742	<u>2 417 789</u> 2 271 742	<u>2 401 021</u> 2 271 742	<u>2 376 566</u> 2 271 742
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>156 900</u> 140 216	<u>146 379</u> 140 216	<u>145 655</u> 140 216	<u>145 655</u> 140 216	<u>158 443</u> 140 216	<u>155 872</u> 140 216	<u>152 124</u> 140 216
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600		<u>216 288</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970			<u>223 401</u> 207 970
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>246 759</u> 219 889	<u>229 724</u> 219 889	<u>228 552</u> 219 889	<u>228 552</u> 219 889	<u>249 256</u> 219 889	<u>245 095</u> 219 889	<u>239 026</u> 219 889
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>309 710</u> 275 126	<u>287 665</u> 275 126	<u>286 148</u> 275 126	<u>286 148</u> 275 126	<u>312 942</u> 275 126	<u>307 556</u> 275 126	<u>299 702</u> 275 126
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>378 333</u> 335 275	<u>350 777</u> 335 275	<u>348 881</u> 335 275	<u>348 881</u> 335 275	<u>382 372</u> 335 275	<u>375 640</u> 335 275	<u>365 823</u> 335 275

					-	-	-	-	-	-
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>985 719</u> 908 791	<u>997 959</u> 908 791	<u>1 010 199</u> 908 791	<u>1 029 783</u> 908 791	<u>939 513</u> 908 791	<u>985 719</u> 908 791
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 397 667</u> 2 271 742	<u>2 414 436</u> 2 271 742	<u>2 431 205</u> 2 271 742	<u>2 458 035</u> 2 271 742	<u>2 334 365</u> 2 271 742	<u>2 397 667</u> 2 271 742
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>155 358</u> 140 216	<u>157 929</u> 140 216	<u>160 499</u> 140 216	<u>164 612</u> 140 216	<u>145 655</u> 140 216	<u>155 358</u> 140 216
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600					<u>215 392</u> 207 970	
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>244 262</u> 219 889	<u>248 424</u> 219 889	<u>252 585</u> 219 889	<u>259 244</u> 219 889	<u>228 552</u> 219 889	<u>244 262</u> 219 889
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>306 479</u> 275 126	<u>311 865</u> 275 126	<u>317 250</u> 275 126	<u>325 867</u> 275 126	<u>286 148</u> 275 126	<u>306 479</u> 275 126
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>374 294</u> 335 275	<u>381 026</u> 335 275	<u>387 758</u> 335 275	<u>398 529</u> 335 275	<u>348 881</u> 335 275	<u>374 294</u> 335 275

							-	-	-	-
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>547 932</u> 490 389	<u>564 312</u> 537 917				<u>560 456</u> 537 917
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>802 897</u> 725 378	<u>760 526</u> 725 378	<u>834 403</u> 725 378	<u>878 027</u> 725 378	<u>790 780</u> 725 378	<u>755 437</u> 725 378

225-105.

							-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>85 618</u> 72 084	<u>77 487</u> 72 084	<u>91 665</u> 72 084	<u>100 037</u> 72 084	<u>83 293</u> 72 084	<u>76 510</u> 72 084
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>61 126</u> 51 191	<u>55 134</u> 51 191	<u>65 581</u> 51 191	<u>71 750</u> 51 191	<u>59 412</u> 51 191	<u>54 414</u> 51 191
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>94 198</u> 77 375	<u>83 926</u> 77 375	<u>101 836</u> 77 375	<u>112 411</u> 77 375	<u>91 260</u> 77 375	<u>82 692</u> 77 375
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>71 080</u> 58 454	<u>63 376</u> 58 454	<u>76 808</u> 58 454	<u>84 739</u> 58 454	<u>68 876</u> 58 454	<u>62 450</u> 58 454
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>121 299</u> 100 824	<u>108 887</u> 100 824	<u>130 528</u> 100 824	<u>143 306</u> 100 824	<u>117 749</u> 100 824	<u>107 396</u> 100 824
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>90 941</u> 75 430	<u>81 525</u> 75 430	<u>97 942</u> 75 430	<u>107 636</u> 75 430	<u>88 248</u> 75 430	<u>80 394</u> 75 430
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>146 189</u> 118 987	<u>129 498</u> 118 987	<u>158 601</u> 118 987	<u>175 786</u> 118 987	<u>141 416</u> 118 987	<u>127 493</u> 118 987

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500		<u>560 670</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917			<u>581 188</u> 537 917
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>805 321</u> 725 378	<u>755 720</u> 725 378	<u>752 307</u> 725 378	<u>752 307</u> 725 378	<u>812 592</u> 725 378	<u>800 474</u> 725 378	<u>782 802</u> 725 378

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.										
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>86 084</u> 72 084	<u>76 564</u> 72 084	<u>75 909</u> 72 084	<u>75 909</u> 72 084	<u>87 479</u> 72 084	<u>85 153</u> 72 084	<u>81 762</u> 72 084	<u>84 688</u> 72 084
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>61 469</u> 51 191	<u>54 454</u> 51 191	<u>53 972</u> 51 191	<u>53 972</u> 51 191	<u>62 497</u> 51 191	<u>60 783</u> 51 191	<u>58 284</u> 51 191	<u>60 440</u> 51 191
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>94 785</u> 77 375	<u>82 761</u> 77 375	<u>81 933</u> 77 375	<u>81 933</u> 77 375	<u>96 548</u> 77 375	<u>93 610</u> 77 375	<u>89 326</u> 77 375	<u>93 023</u> 77 375
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>71 520</u> 58 454	<u>62 502</u> 58 454	<u>61 881</u> 58 454	<u>61 881</u> 58 454	<u>72 842</u> 58 454	<u>70 639</u> 58 454	<u>67 426</u> 58 454	<u>70 198</u> 58 454
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>122 009</u> 100 824	<u>107 479</u> 100 824	<u>106 479</u> 100 824	<u>106 479</u> 100 824	<u>124 138</u> 100 824	<u>120 589</u> 100 824	<u>115 412</u> 100 824	<u>119 879</u> 100 824
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>91 480</u> 75 430	<u>80 457</u> 75 430	<u>79 699</u> 75 430	<u>79 699</u> 75 430	<u>93 095</u> 75 430	<u>90 402</u> 75 430	<u>86 475</u> 75 430	<u>89 864</u> 75 430
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>147 144</u> 118 987	<u>127 604</u> 118 987	<u>126 259</u> 118 987	<u>126 259</u> 118 987	<u>150 008</u> 118 987	<u>145 235</u> 118 987	<u>138 273</u> 118 987	<u>144 280</u> 118 987

					-	-	-	-	-	-
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500					<u>558 085</u> <u>537 917</u>	
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>798 050</u> <u>725 378</u>	<u>810 168</u> <u>725 378</u>	<u>822 286</u> <u>725 378</u>	<u>841 674</u> <u>725 378</u>	<u>752 307</u> <u>725 378</u>	<u>798 050</u> <u>725 378</u>

					-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>87 014</u> <u>72 084</u>	<u>89 339</u> <u>72 084</u>	<u>93 060</u> <u>72 084</u>	<u>75 909</u> <u>72 084</u>	<u>84 688</u> <u>72 084</u>
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>62 154</u> <u>51 191</u>	<u>63 868</u> <u>51 191</u>	<u>66 609</u> <u>51 191</u>	<u>53 972</u> <u>51 191</u>	<u>60 440</u> <u>51 191</u>
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>95 960</u> <u>77 375</u>	<u>98 898</u> <u>77 375</u>	<u>103 598</u> <u>77 375</u>	<u>81 933</u> <u>77 375</u>	<u>93 023</u> <u>77 375</u>
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>72 401</u> <u>58 454</u>	<u>74 605</u> <u>58 454</u>	<u>78 130</u> <u>58 454</u>	<u>61 881</u> <u>58 454</u>	<u>70 198</u> <u>58 454</u>
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>123 428</u> <u>100 824</u>	<u>126 978</u> <u>100 824</u>	<u>132 657</u> <u>100 824</u>	<u>106 479</u> <u>100 824</u>	<u>119 879</u> <u>100 824</u>
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>92 557</u> <u>75 430</u>	<u>95 250</u> <u>75 430</u>	<u>99 558</u> <u>75 430</u>	<u>79 699</u> <u>75 430</u>	<u>89 864</u> <u>75 430</u>
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>149 053</u> <u>118 987</u>	<u>153 827</u> <u>118 987</u>	<u>161 465</u> <u>118 987</u>	<u>126 259</u> <u>118 987</u>	<u>144 280</u> <u>118 987</u>

							-	-	-	-
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>110 594</u> 89 706	<u>97 754</u> 89 706	<u>120 141</u> 89 706	<u>133 361</u> 89 706	<u>106 922</u> 89 706	<u>96 212</u> 89 706
225-105-0200	30 13015-2012	.								
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>61 085</u> 50 527	<u>54 665</u> 50 527	<u>65 858</u> 50 527	<u>72 468</u> 50 527	<u>59 249</u> 50 527	<u>53 894</u> 50 527
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>75 893</u> 61 925	<u>67 333</u> 61 925	<u>82 258</u> 61 925	<u>91 071</u> 61 925	<u>73 445</u> 61 925	<u>66 305</u> 61 925
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>89 154</u> 73 677	<u>79 738</u> 73 677	<u>96 155</u> 73 677	<u>105 849</u> 73 677	<u>86 461</u> 73 677	<u>78 607</u> 73 677
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>110 585</u> 89 697	<u>97 745</u> 89 697	<u>120 132</u> 89 697	<u>133 351</u> 89 697	<u>106 913</u> 89 697	<u>96 203</u> 89 697
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>107 318</u> 89 613	<u>96 618</u> 89 613	<u>115 274</u> 89 613	<u>126 290</u> 89 613	<u>104 258</u> 89 613	<u>95 333</u> 89 613
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>169 411</u> 142 377	<u>153 147</u> 142 377	<u>181 504</u> 142 377	<u>198 249</u> 142 377	<u>164 760</u> 142 377	<u>151 194</u> 142 377
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>212 235</u> 176 873	<u>190 835</u> 176 873	<u>228 147</u> 176 873	<u>250 179</u> 176 873	<u>206 115</u> 176 873	<u>188 265</u> 176 873

225-106.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>111 329</u> 89 706	<u>96 298</u> 89 706	<u>95 264</u> 89 706	<u>95 264</u> 89 706	<u>113 532</u> 89 706	<u>109 860</u> 89 706	<u>104 505</u> 89 706	<u>109 125</u> 89 706
225-105-0200	30 13015-2012	.										
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>61 452</u> 50 527	<u>53 936</u> 50 527	<u>53 419</u> 50 527	<u>53 419</u> 50 527	<u>62 553</u> 50 527	<u>60 717</u> 50 527	<u>58 040</u> 50 527	<u>60 350</u> 50 527
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>76 383</u> 61 925	<u>66 362</u> 61 925	<u>65 673</u> 61 925	<u>65 673</u> 61 925	<u>77 852</u> 61 925	<u>75 404</u> 61 925	<u>71 834</u> 61 925	<u>74 914</u> 61 925
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>89 692</u> 73 677	<u>78 670</u> 73 677	<u>77 911</u> 73 677	<u>77 911</u> 73 677	<u>91 308</u> 73 677	<u>88 615</u> 73 677	<u>84 688</u> 73 677	<u>88 076</u> 73 677
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>111 319</u> 89 697	<u>96 289</u> 89 697	<u>95 254</u> 89 697	<u>95 254</u> 89 697	<u>113 523</u> 89 697	<u>109 851</u> 89 697	<u>104 496</u> 89 697	<u>109 116</u> 89 697
225-105-0300	20 13015-2012	.										
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>107 930</u> 89 613	<u>95 404</u> 89 613	<u>94 542</u> 89 613	<u>94 542</u> 89 613	<u>109 766</u> 89 613	<u>106 706</u> 89 613	<u>102 243</u> 89 613	<u>106 094</u> 89 613
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>170 341</u> 142 377	<u>151 302</u> 142 377	<u>149 992</u> 142 377	<u>149 992</u> 142 377	<u>173 132</u> 142 377	<u>168 481</u> 142 377	<u>161 698</u> 142 377	<u>167 551</u> 142 377
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>213 459</u> 176 873	<u>188 408</u> 176 873	<u>186 684</u> 176 873	<u>186 684</u> 176 873	<u>217 131</u> 176 873	<u>211 011</u> 176 873	<u>202 086</u> 176 873	<u>209 787</u> 176 873

					-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>112 797</u> 89 706	<u>116 469</u> 89 706	<u>122 345</u> 89 706	<u>95 264</u> 89 706	<u>109 125</u> 89 706
225-105-0200	30 13015-2012	.							
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>62 186</u> 50 527	<u>64 022</u> 50 527	<u>66 960</u> 50 527	<u>53 419</u> 50 527	<u>60 350</u> 50 527
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>77 362</u> 61 925	<u>79 810</u> 61 925	<u>83 727</u> 61 925	<u>65 673</u> 61 925	<u>74 914</u> 61 925
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>90 769</u> 73 677	<u>93 462</u> 73 677	<u>97 771</u> 73 677	<u>77 911</u> 73 677	<u>88 076</u> 73 677
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>112 788</u> 89 697	<u>116 460</u> 89 697	<u>122 335</u> 89 697	<u>95 254</u> 89 697	<u>109 116</u> 89 697
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>109 154</u> 89 613	<u>112 214</u> 89 613	<u>117 110</u> 89 613	<u>94 542</u> 89 613	<u>106 094</u> 89 613
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>172 202</u> 142 377	<u>176 853</u> 142 377	<u>184 295</u> 142 377	<u>149 992</u> 142 377	<u>167 551</u> 142 377
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>215 907</u> 176 873	<u>222 027</u> 176 873	<u>231 819</u> 176 873	<u>186 684</u> 176 873	<u>209 787</u> 176 873

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.								
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475	<u>23 069</u> 19 652	<u>21 036</u> 19 652	<u>24 580</u> 19 652	<u>26 673</u> 19 652	<u>22 487</u> 19 652	<u>20 792</u> 19 652
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650	<u>36 928</u> 32 148	<u>34 146</u> 32 148	<u>38 996</u> 32 148	<u>41 860</u> 32 148	<u>36 132</u> 32 148	<u>33 812</u> 32 148
225-106-0403	15	.	1	900	<u>33 649</u> 27 374	<u>29 798</u> 27 374	<u>36 514</u> 27 374	<u>40 479</u> 27 374	<u>32 548</u> 27 374	<u>29 335</u> 27 374

225-107.

							-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 431</u> 10 315	<u>11 147</u> 10 315	<u>13 385</u> 10 315	<u>14 707</u> 10 315	<u>12 063</u> 10 315	<u>10 992</u> 10 315
225-107-0102	19	.	1	500	<u>21 984</u> 18 433	<u>19 844</u> 18 433	<u>23 575</u> 18 433	<u>25 778</u> 18 433	<u>21 372</u> 18 433	<u>19 587</u> 18 433
225-107-0103	20	.	1	600	<u>27 600</u> 23 315	<u>25 032</u> 23 315	<u>29 509</u> 23 315	<u>32 153</u> 23 315	<u>26 865</u> 23 315	<u>24 723</u> 23 315

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.										
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475	<u>23 185</u> 19 652	<u>20 805</u> 19 652	<u>20 675</u> 19 652	<u>20 705</u> 19 652	<u>23 534</u> 19 652	<u>22 952</u> 19 652	<u>22 105</u> 19 652	<u>22 836</u> 19 652
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650	<u>37 087</u> 32 148	<u>33 830</u> 32 148	<u>33 652</u> 32 148	<u>33 694</u> 32 148	<u>37 564</u> 32 148	<u>36 769</u> 32 148	<u>35 608</u> 32 148	<u>36 609</u> 32 148
225-106-0403	15	.	1	900	<u>33 870</u> 27 374	<u>29 361</u> 27 374	<u>29 050</u> 27 374	<u>29 050</u> 27 374	<u>34 531</u> 27 374	<u>33 429</u> 27 374	<u>31 823</u> 27 374	<u>33 209</u> 27 374

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-107-0100	13015-2012 20, 22,5	.										
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 504</u> 10 315	<u>11 001</u> 10 315	<u>10 898</u> 10 315	<u>10 898</u> 10 315	<u>12 724</u> 10 315	<u>12 357</u> 10 315	<u>11 822</u> 10 315	<u>12 284</u> 10 315
225-107-0102	19	.	1	500	<u>22 106</u> 18 433	<u>19 601</u> 18 433	<u>19 429</u> 18 433	<u>19 429</u> 18 433	<u>22 474</u> 18 433	<u>21 862</u> 18 433	<u>20 969</u> 18 433	<u>21 739</u> 18 433
225-107-0103	20	.	1	600	<u>27 747</u> 23 315	<u>24 741</u> 23 315	<u>24 534</u> 23 315	<u>24 534</u> 23 315	<u>28 187</u> 23 315	<u>27 453</u> 23 315	<u>26 382</u> 23 315	<u>27 306</u> 23 315

					-	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475	<u>23 418</u> 19 652	<u>23 999</u> 19 652	<u>24 929</u> 19 652	<u>20 705</u> 19 652	<u>22 836</u> 19 652
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650	<u>37 405</u> 32 148	<u>38 201</u> 32 148	<u>39 474</u> 32 148	<u>33 694</u> 32 148	<u>36 609</u> 32 148
225-106-0403	15	.	1	900	<u>34 310</u> 27 374	<u>35 412</u> 27 374	<u>37 175</u> 27 374	<u>29 050</u> 27 374	<u>33 209</u> 27 374

					-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 651</u> 10 315	<u>13 018</u> 10 315	<u>13 606</u> 10 315	<u>10 898</u> 10 315	<u>12 284</u> 10 315
225-107-0102	19	.	1	500	<u>22 351</u> 18 433	<u>22 963</u> 18 433	<u>23 942</u> 18 433	<u>19 429</u> 18 433	<u>21 739</u> 18 433
225-107-0103	20	.	1	600	<u>28 040</u> 23 315	<u>28 775</u> 23 315	<u>29 950</u> 23 315	<u>24 534</u> 23 315	<u>27 306</u> 23 315

							-	-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>89 089</u> 74 862	<u>80 529</u> 74 862	<u>95 453</u> 74 862	<u>104 266</u> 74 862	<u>86 641</u> 74 862	<u>79 501</u> 74 862
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>66 422</u> 55 760	<u>60 002</u> 55 760	<u>71 196</u> 55 760	<u>77 805</u> 55 760	<u>64 586</u> 55 760	<u>59 231</u> 55 760
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>56 435</u> 47 217	<u>50 872</u> 47 217	<u>60 573</u> 47 217	<u>66 301</u> 47 217	<u>54 844</u> 47 217	<u>50 203</u> 47 217
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>53 521</u> 45 608	<u>48 813</u> 45 608	<u>57 022</u> 45 608	<u>61 869</u> 45 608	<u>52 175</u> 45 608	<u>48 248</u> 45 608
225-107-0108	46	.	1	1000		<u>43 652</u> 40 752				<u>43 138</u> 40 752
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>47 083</u> 39 920	<u>42 803</u> 39 920	<u>50 266</u> 39 920	<u>54 672</u> 39 920	<u>45 859</u> 39 920	<u>42 289</u> 39 920
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>59 623</u> 50 342	<u>54 059</u> 50 342	<u>63 760</u> 50 342	<u>69 489</u> 50 342	<u>58 032</u> 50 342	<u>53 391</u> 50 342
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>85 776</u> 74 110	<u>78 928</u> 74 110	<u>90 868</u> 74 110	<u>97 918</u> 74 110	<u>83 818</u> 74 110	<u>78 106</u> 74 110
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>60 837</u> 52 780	<u>56 129</u> 52 780	<u>64 338</u> 52 780	<u>69 185</u> 52 780	<u>59 491</u> 52 780	<u>55 564</u> 52 780
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>76 053</u> 65 201	<u>69 633</u> 65 201	<u>80 826</u> 65 201	<u>87 436</u> 65 201	<u>74 217</u> 65 201	<u>68 862</u> 65 201
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 521</u> 12 364	<u>13 237</u> 12 364	<u>15 476</u> 12 364	<u>16 798</u> 12 364	<u>14 154</u> 12 364	<u>13 083</u> 12 364
225-107-0115	12	.	1	500	<u>26 402</u> 22 765	<u>24 262</u> 22 765	<u>27 993</u> 22 765	<u>30 197</u> 22 765	<u>25 790</u> 22 765	<u>24 005</u> 22 765
225-107-0116	13	.	1	600	<u>31 877</u> 27 508	<u>29 309</u> 27 508	<u>33 786</u> 27 508	<u>36 430</u> 27 508	<u>31 143</u> 27 508	<u>29 001</u> 27 508

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>89 578</u> 74 862	<u>79 558</u> 74 862	<u>78 868</u> 74 862	<u>78 868</u> 74 862	<u>91 047</u> 74 862	<u>88 599</u> 74 862	<u>85 029</u> 74 862	<u>88 109</u> 74 862
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>66 789</u> 55 760	<u>59 274</u> 55 760	<u>58 757</u> 55 760	<u>58 757</u> 55 760	<u>67 891</u> 55 760	<u>66 055</u> 55 760	<u>63 378</u> 55 760	<u>65 688</u> 55 760
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>56 754</u> 47 217	<u>50 240</u> 47 217	<u>49 792</u> 47 217	<u>49 792</u> 47 217	<u>57 708</u> 47 217	<u>56 117</u> 47 217	<u>53 797</u> 47 217	<u>55 799</u> 47 217
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>53 790</u> 45 608	<u>48 279</u> 45 608	<u>47 900</u> 45 608	<u>47 900</u> 45 608	<u>54 598</u> 45 608	<u>53 252</u> 45 608	<u>51 288</u> 45 608	<u>52 983</u> 45 608
225-107-0108	46	.	1	1000		<u>43 166</u> 40 752	<u>42 822</u> 40 752	<u>42 822</u> 40 752			<u>45 902</u> 40 752	
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>47 328</u> 39 920	<u>42 318</u> 39 920	<u>41 973</u> 39 920	<u>41 973</u> 39 920	<u>48 062</u> 39 920	<u>46 838</u> 39 920	<u>45 053</u> 39 920	<u>46 594</u> 39 920
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>59 941</u> 50 342	<u>53 428</u> 50 342	<u>52 980</u> 50 342	<u>52 980</u> 50 342	<u>60 896</u> 50 342	<u>59 305</u> 50 342	<u>56 984</u> 50 342	<u>58 987</u> 50 342
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>86 168</u> 74 110	<u>78 151</u> 74 110	<u>77 600</u> 74 110	<u>77 600</u> 74 110	<u>87 343</u> 74 110	<u>85 384</u> 74 110	<u>82 528</u> 74 110	<u>84 993</u> 74 110
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>61 106</u> 52 780	<u>55 595</u> 52 780	<u>55 216</u> 52 780	<u>55 216</u> 52 780	<u>61 914</u> 52 780	<u>60 568</u> 52 780	<u>58 604</u> 52 780	<u>60 298</u> 52 780
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>76 420</u> 65 201	<u>68 904</u> 65 201	<u>68 387</u> 65 201	<u>68 387</u> 65 201	<u>77 521</u> 65 201	<u>75 685</u> 65 201	<u>73 008</u> 65 201	<u>75 318</u> 65 201
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 594</u> 12 364	<u>13 091</u> 12 364	<u>12 988</u> 12 364	<u>12 988</u> 12 364	<u>14 815</u> 12 364	<u>14 448</u> 12 364	<u>13 912</u> 12 364	<u>14 374</u> 12 364
225-107-0115	12	.	1	500	<u>26 525</u> 22 765	<u>24 019</u> 22 765	<u>23 847</u> 22 765	<u>23 847</u> 22 765	<u>26 892</u> 22 765	<u>26 280</u> 22 765	<u>25 387</u> 22 765	<u>26 157</u> 22 765
225-107-0116	13	.	1	600	<u>32 024</u> 27 508	<u>29 018</u> 27 508	<u>28 811</u> 27 508	<u>28 811</u> 27 508	<u>32 464</u> 27 508	<u>31 730</u> 27 508	<u>30 659</u> 27 508	<u>31 583</u> 27 508

					-	-	-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>90 557</u> 74 862	<u>93 005</u> 74 862	<u>96 922</u> 74 862	<u>78 868</u> 74 862	<u>88 109</u> 74 862
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>67 524</u> 55 760	<u>69 360</u> 55 760	<u>72 297</u> 55 760	<u>58 757</u> 55 760	<u>65 688</u> 55 760
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>57 390</u> 47 217	<u>58 981</u> 47 217	<u>61 527</u> 47 217	<u>49 792</u> 47 217	<u>55 799</u> 47 217
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>54 329</u> 45 608	<u>55 675</u> 45 608	<u>57 830</u> 45 608	<u>47 900</u> 45 608	<u>52 983</u> 45 608
225-107-0108	46	.	1	1000				<u>42 822</u> 40 752	
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>47 818</u> 39 920	<u>49 042</u> 39 920	<u>51 000</u> 39 920	<u>41 973</u> 39 920	<u>46 594</u> 39 920
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>60 578</u> 50 342	<u>62 169</u> 50 342	<u>64 715</u> 50 342	<u>52 980</u> 50 342	<u>58 987</u> 50 342
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>86 951</u> 74 110	<u>88 909</u> 74 110	<u>92 043</u> 74 110	<u>77 600</u> 74 110	<u>84 993</u> 74 110
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>61 645</u> 52 780	<u>62 991</u> 52 780	<u>65 146</u> 52 780	<u>55 216</u> 52 780	<u>60 298</u> 52 780
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>77 154</u> 65 201	<u>78 990</u> 65 201	<u>81 928</u> 65 201	<u>68 387</u> 65 201	<u>75 318</u> 65 201
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 741</u> 12 364	<u>15 109</u> 12 364	<u>15 696</u> 12 364	<u>12 988</u> 12 364	<u>14 374</u> 12 364
225-107-0115	12	.	1	500	<u>26 769</u> 22 765	<u>27 381</u> 22 765	<u>28 361</u> 22 765	<u>23 847</u> 22 765	<u>26 157</u> 22 765
225-107-0116	13	.	1	600	<u>32 318</u> 27 508	<u>33 052</u> 27 508	<u>34 227</u> 27 508	<u>28 811</u> 27 508	<u>31 583</u> 27 508

							-	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>190 102</u> 169 027					
225-107-0203	3-20 (3-25)	.	1	3700	<u>222 449</u> 194 999					
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>10 167</u> 8 407	<u>9 097</u> 8 407	<u>10 962</u> 8 407	<u>12 064</u> 8 407	<u>9 861</u> 8 407	<u>8 968</u> 8 407
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>14 164</u> 11 391	<u>12 452</u> 11 391	<u>15 437</u> 11 391	<u>17 200</u> 11 391	<u>13 675</u> 11 391	<u>12 247</u> 11 391
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>19 596</u> 16 092	<u>17 456</u> 16 092	<u>21 187</u> 16 092	<u>23 390</u> 16 092	<u>18 984</u> 16 092	<u>17 199</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>12 452</u> 9 555	<u>10 633</u> 9 555	<u>13 804</u> 9 555	<u>15 677</u> 9 555	<u>11 931</u> 9 555	<u>10 414</u> 9 555
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>5 572</u> 4 764	<u>5 093</u> 4 764	<u>5 929</u> 4 764	<u>6 422</u> 4 764	<u>5 435</u> 4 764	<u>5 035</u> 4 764

225-109.

							-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>98 966</u> 84 390	<u>89 809</u> 84 390	<u>105 645</u> 84 390	<u>115 519</u> 84 390	<u>96 235</u> 84 390	<u>90 308</u> 84 390

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.										
225-107-0201	3-15	.	1	2780								
225-107-0203	3-20 (3-25)	.	1	3700								
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>10 228</u> 8 407	<u>8 975</u> 8 407	<u>8 889</u> 8 407	<u>8 889</u> 8 407	<u>10 412</u> 8 407	<u>10 106</u> 8 407	<u>9 659</u> 8 407	<u>10 044</u> 8 407
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>14 262</u> 11 391	<u>12 258</u> 11 391	<u>12 120</u> 11 391	<u>12 120</u> 11 391	<u>14 556</u> 11 391	<u>14 066</u> 11 391	<u>13 352</u> 11 391	<u>13 969</u> 11 391
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>19 718</u> 16 092	<u>17 213</u> 16 092	<u>17 041</u> 16 092	<u>17 041</u> 16 092	<u>20 085</u> 16 092	<u>19 473</u> 16 092	<u>18 581</u> 16 092	<u>19 351</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>12 556</u> 9 555	<u>10 426</u> 9 555	<u>10 280</u> 9 555	<u>10 280</u> 9 555	<u>12 868</u> 9 555	<u>12 348</u> 9 555	<u>11 589</u> 9 555	<u>12 244</u> 9 555
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>5 600</u> 4 764	<u>5 039</u> 4 764	<u>5 000</u> 4 764	<u>5 000</u> 4 764	<u>5 682</u> 4 764	<u>5 545</u> 4 764	<u>5 345</u> 4 764	<u>5 517</u> 4 764

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>99 512</u> 84 390	<u>90 667</u> 84 390	<u>89 070</u> 84 390	<u>89 886</u> 84 390	<u>100 978</u> 84 390	<u>100 080</u> 84 390	<u>94 530</u> 84 390	<u>97 874</u> 84 390

					-	-	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0201	3-15	.	1	2780					
225-107-0203	3-20 (3-25)	.	1	3700					
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>10 350</u> 8 407	<u>10 656</u> 8 407	<u>11 146</u> 8 407	<u>8 889</u> 8 407	<u>10 044</u> 8 407
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>14 458</u> 11 391	<u>14 948</u> 11 391	<u>15 731</u> 11 391	<u>12 120</u> 11 391	<u>13 969</u> 11 391
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>19 963</u> 16 092	<u>20 575</u> 16 092	<u>21 554</u> 16 092	<u>17 041</u> 16 092	<u>19 351</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>12 764</u> 9 555	<u>13 284</u> 9 555	<u>14 116</u> 9 555	<u>10 280</u> 9 555	<u>12 244</u> 9 555
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>5 655</u> 4 764	<u>5 792</u> 4 764	<u>6 011</u> 4 764	<u>5 000</u> 4 764	<u>5 517</u> 4 764

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>101 875</u> 84 390	<u>104 927</u> 84 390	<u>107 440</u> 84 390	<u>89 635</u> 84 390	<u>99 362</u> 84 390

							-	-	-	-
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>127 311</u> 108 159	<u>115 241</u> 108 159	<u>136 116</u> 108 159	<u>149 132</u> 108 159	<u>123 712</u> 108 159	<u>115 899</u> 108 159
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>225 884</u> 191 589	<u>204 240</u> 191 589	<u>241 672</u> 191 589	<u>265 009</u> 191 589	<u>219 430</u> 191 589	<u>205 421</u> 191 589
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>110 491</u> 92 725	<u>99 791</u> 92 725	<u>118 447</u> 92 725	<u>129 463</u> 92 725	<u>107 431</u> 92 725	<u>98 506</u> 92 725
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>127 540</u> 105 695	<u>114 272</u> 105 695	<u>137 405</u> 105 695	<u>151 065</u> 105 695	<u>123 745</u> 105 695	<u>112 678</u> 105 695
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>177 377</u> 147 691	<u>159 401</u> 147 691	<u>190 743</u> 147 691	<u>209 250</u> 147 691	<u>172 236</u> 147 691	<u>157 242</u> 147 691
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>229 330</u> 191 137	<u>206 218</u> 191 137	<u>246 515</u> 191 137	<u>270 310</u> 191 137	<u>222 720</u> 191 137	<u>203 442</u> 191 137
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>159 622</u> 132 780	<u>143 358</u> 132 780	<u>171 715</u> 132 780	<u>188 460</u> 132 780	<u>154 971</u> 132 780	<u>141 405</u> 132 780
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>265 265</u> 219 504	<u>237 445</u> 219 504	<u>285 951</u> 219 504	<u>314 592</u> 219 504	<u>257 309</u> 219 504	<u>234 104</u> 219 504
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>114 762</u> 95 040	<u>102 778</u> 95 040	<u>123 673</u> 95 040	<u>136 011</u> 95 040	<u>111 335</u> 95 040	<u>101 339</u> 95 040
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>247 644</u> 204 100	<u>221 108</u> 204 100	<u>267 375</u> 204 100	<u>294 694</u> 204 100	<u>240 055</u> 204 100	<u>217 921</u> 204 100
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>76 483</u> 62 504	<u>67 924</u> 62 504	<u>82 848</u> 62 504	<u>91 661</u> 62 504	<u>74 035</u> 62 504	<u>66 895</u> 62 504
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>177 854</u> 146 911	<u>159 022</u> 146 911	<u>191 856</u> 146 911	<u>211 245</u> 146 911	<u>172 468</u> 146 911	<u>156 760</u> 146 911
225-109-0200	20 13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>128 031</u> 108 159	<u>116 373</u> 108 159	<u>114 267</u> 108 159	<u>115 343</u> 108 159	<u>129 964</u> 108 159	<u>128 781</u> 108 159	<u>121 464</u> 108 159	<u>125 872</u> 108 159
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>227 174</u> 191 589	<u>206 269</u> 191 589	<u>202 493</u> 191 589	<u>204 424</u> 191 589	<u>230 639</u> 191 589	<u>228 518</u> 191 589	<u>215 399</u> 191 589	<u>223 302</u> 191 589
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>111 103</u> 92 725	<u>98 578</u> 92 725	<u>97 716</u> 92 725	<u>97 716</u> 92 725	<u>112 939</u> 92 725	<u>109 879</u> 92 725	<u>105 417</u> 92 725	<u>109 267</u> 92 725
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>128 299</u> 105 695	<u>112 767</u> 105 695	<u>111 698</u> 105 695	<u>111 698</u> 105 695	<u>130 575</u> 105 695	<u>126 781</u> 105 695	<u>121 247</u> 105 695	<u>126 022</u> 105 695
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>178 405</u> 147 691	<u>157 362</u> 147 691	<u>155 914</u> 147 691	<u>155 914</u> 147 691	<u>181 489</u> 147 691	<u>176 349</u> 147 691	<u>168 852</u> 147 691	<u>175 320</u> 147 691
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>230 652</u> 191 137	<u>203 597</u> 191 137	<u>201 735</u> 191 137	<u>201 735</u> 191 137	<u>234 618</u> 191 137	<u>228 008</u> 191 137	<u>218 369</u> 191 137	<u>226 686</u> 191 137
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>160 552</u> 132 780	<u>141 513</u> 132 780	<u>140 203</u> 132 780	<u>140 203</u> 132 780	<u>163 343</u> 132 780	<u>158 692</u> 132 780	<u>151 909</u> 132 780	<u>157 762</u> 132 780
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>266 856</u> 219 504	<u>234 290</u> 219 504	<u>232 049</u> 219 504	<u>232 049</u> 219 504	<u>271 630</u> 219 504	<u>263 674</u> 219 504	<u>252 071</u> 219 504	<u>262 083</u> 219 504
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>115 448</u> 95 040	<u>101 419</u> 95 040	<u>100 454</u> 95 040	<u>100 454</u> 95 040	<u>117 504</u> 95 040	<u>114 077</u> 95 040	<u>109 079</u> 95 040	<u>113 391</u> 95 040
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>249 162</u> 204 100	<u>218 098</u> 204 100	<u>215 961</u> 204 100	<u>215 961</u> 204 100	<u>253 715</u> 204 100	<u>246 126</u> 204 100	<u>235 059</u> 204 100	<u>244 608</u> 204 100
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>76 973</u> 62 504	<u>66 953</u> 62 504	<u>66 263</u> 62 504	<u>66 263</u> 62 504	<u>78 442</u> 62 504	<u>75 994</u> 62 504	<u>72 424</u> 62 504	<u>75 504</u> 62 504
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>178 931</u> 146 911	<u>156 886</u> 146 911	<u>155 369</u> 146 911	<u>155 369</u> 146 911	<u>182 162</u> 146 911	<u>176 777</u> 146 911	<u>168 923</u> 146 911	<u>175 700</u> 146 911
225-109-0200	20 13015-2012	.										

					-	-	-	-	-
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>131 147</u> 108 159	<u>135 170</u> 108 159	<u>138 483</u> 108 159	<u>115 012</u> 108 159	<u>127 834</u> 108 159
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>232 761</u> 191 589	<u>239 974</u> 191 589	<u>245 915</u> 191 589	<u>203 829</u> 191 589	<u>226 821</u> 191 589
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>112 327</u> 92 725	<u>115 387</u> 92 725	<u>120 283</u> 92 725	<u>97 716</u> 92 725	<u>109 267</u> 92 725
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>129 816</u> 105 695	<u>133 611</u> 105 695	<u>139 682</u> 105 695	<u>111 698</u> 105 695	<u>126 022</u> 105 695
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>180 461</u> 147 691	<u>185 602</u> 147 691	<u>193 827</u> 147 691	<u>155 914</u> 147 691	<u>175 320</u> 147 691
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>233 296</u> 191 137	<u>239 905</u> 191 137	<u>250 481</u> 191 137	<u>201 735</u> 191 137	<u>226 686</u> 191 137
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>162 413</u> 132 780	<u>167 064</u> 132 780	<u>174 506</u> 132 780	<u>140 203</u> 132 780	<u>157 762</u> 132 780
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>270 039</u> 219 504	<u>277 995</u> 219 504	<u>290 724</u> 219 504	<u>232 049</u> 219 504	<u>262 083</u> 219 504
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>116 818</u> 95 040	<u>120 246</u> 95 040	<u>125 729</u> 95 040	<u>100 454</u> 95 040	<u>113 391</u> 95 040
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>252 197</u> 204 100	<u>259 786</u> 204 100	<u>271 928</u> 204 100	<u>215 961</u> 204 100	<u>244 608</u> 204 100
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>77 952</u> 62 504	<u>80 400</u> 62 504	<u>84 317</u> 62 504	<u>66 263</u> 62 504	<u>75 504</u> 62 504
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>181 085</u> 146 911	<u>186 471</u> 146 911	<u>195 088</u> 146 911	<u>155 369</u> 146 911	<u>175 700</u> 146 911
225-109-0200	20 13015-2012	.							

							-	-	-	-
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>67 548</u> 56 240	<u>60 700</u> 56 240	<u>72 640</u> 56 240	<u>79 690</u> 56 240	<u>65 590</u> 56 240	<u>59 878</u> 56 240
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>121 896</u> 100 162	<u>108 628</u> 100 162	<u>131 762</u> 100 162	<u>145 421</u> 100 162	<u>118 102</u> 100 162	<u>107 035</u> 100 162
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>126 832</u> 108 745	<u>116 132</u> 108 745	<u>134 788</u> 108 745	<u>145 804</u> 108 745	<u>123 772</u> 108 745	<u>114 847</u> 108 745
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>146 740</u> 125 143	<u>133 900</u> 125 143	<u>156 287</u> 125 143	<u>169 506</u> 125 143	<u>143 068</u> 125 143	<u>132 358</u> 125 143
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>177 364</u> 148 927	<u>160 245</u> 148 927	<u>190 094</u> 148 927	<u>207 719</u> 148 927	<u>172 468</u> 148 927	<u>158 188</u> 148 927
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>229 894</u> 194 810	<u>208 922</u> 194 810	<u>245 487</u> 194 810	<u>267 079</u> 194 810	<u>223 896</u> 194 810	<u>206 403</u> 194 810
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>293 003</u> 244 826	<u>263 900</u> 244 826	<u>314 644</u> 244 826	<u>344 607</u> 244 826	<u>284 680</u> 244 826	<u>260 404</u> 244 826

225-110.

							-	-	-	-
225-110-0100	21509-76									
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>16 946</u> 14 598	<u>15 564</u> 14 598	<u>17 974</u> 14 598	<u>19 397</u> 14 598	<u>16 551</u> 14 598	<u>15 398</u> 14 598
225-110-0102	21509-76		1	323		<u>19 873</u> 18 824				<u>19 707</u> 18 824

225-2.

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>67 940</u> 56 240	<u>59 924</u> 56 240	<u>59 372</u> 56 240	<u>59 372</u> 56 240	<u>69 115</u> 56 240	<u>67 157</u> 56 240	<u>64 301</u> 56 240	<u>66 765</u> 56 240
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>122 655</u> 100 162	<u>107 123</u> 100 162	<u>106 055</u> 100 162	<u>106 055</u> 100 162	<u>124 932</u> 100 162	<u>121 137</u> 100 162	<u>115 604</u> 100 162	<u>120 378</u> 100 162
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>127 444</u> 108 745	<u>114 918</u> 108 745	<u>114 056</u> 108 745	<u>114 056</u> 108 745	<u>129 280</u> 108 745	<u>126 220</u> 108 745	<u>121 757</u> 108 745	<u>125 608</u> 108 745
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>147 474</u> 125 143	<u>132 444</u> 125 143	<u>131 409</u> 125 143	<u>131 409</u> 125 143	<u>149 678</u> 125 143	<u>146 006</u> 125 143	<u>140 651</u> 125 143	<u>145 271</u> 125 143
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>178 343</u> 148 927	<u>158 303</u> 148 927	<u>156 923</u> 148 927	<u>156 923</u> 148 927	<u>181 281</u> 148 927	<u>176 385</u> 148 927	<u>169 245</u> 148 927	<u>175 406</u> 148 927
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>231 093</u> 194 810	<u>206 543</u> 194 810	<u>204 854</u> 194 810	<u>204 854</u> 194 810	<u>234 692</u> 194 810	<u>228 694</u> 194 810	<u>219 948</u> 194 810	<u>227 495</u> 194 810
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>294 668</u> 244 826	<u>260 598</u> 244 826	<u>258 254</u> 244 826	<u>258 254</u> 244 826	<u>299 662</u> 244 826	<u>291 339</u> 244 826	<u>279 201</u> 244 826	<u>289 674</u> 244 826

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76											
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>17 025</u> 14 598	<u>15 407</u> 14 598	<u>15 296</u> 14 598	<u>15 296</u> 14 598	<u>17 262</u> 14 598	<u>16 867</u> 14 598	<u>16 290</u> 14 598	<u>16 788</u> 14 598
225-110-0102	21509-76		1	323		<u>19 717</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824			<u>20 600</u> 18 824	

					-	-	-	-	-
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>68 723</u> 56 240	<u>70 682</u> 56 240	<u>73 815</u> 56 240	<u>59 372</u> 56 240	<u>66 765</u> 56 240
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>124 173</u> 100 162	<u>127 967</u> 100 162	<u>134 038</u> 100 162	<u>106 055</u> 100 162	<u>120 378</u> 100 162
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>128 668</u> 108 745	<u>131 728</u> 108 745	<u>136 624</u> 108 745	<u>114 056</u> 108 745	<u>125 608</u> 108 745
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>148 943</u> 125 143	<u>152 615</u> 125 143	<u>158 490</u> 125 143	<u>131 409</u> 125 143	<u>145 271</u> 125 143
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>180 302</u> 148 927	<u>185 198</u> 148 927	<u>193 031</u> 148 927	<u>156 923</u> 148 927	<u>175 406</u> 148 927
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>233 492</u> 194 810	<u>239 490</u> 194 810	<u>249 086</u> 194 810	<u>204 854</u> 194 810	<u>227 495</u> 194 810
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>297 997</u> 244 826	<u>306 320</u> 244 826	<u>319 637</u> 244 826	<u>258 254</u> 244 826	<u>289 674</u> 244 826

					-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>17 183</u> 14 598	<u>17 579</u> 14 598	<u>18 211</u> 14 598	<u>15 296</u> 14 598	<u>16 788</u> 14 598
225-110-0102	21509-76		1	323				<u>19 605</u> 18 824	

225-201.

							-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 638</u> 31 641	<u>34 358</u> 31 641	<u>41 821</u> 31 641	<u>46 227</u> 31 641	<u>37 414</u> 31 641	<u>33 844</u> 31 641
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>67 721</u> 54 693	<u>59 696</u> 54 693	<u>73 688</u> 54 693	<u>81 950</u> 54 693	<u>65 426</u> 54 693	<u>58 732</u> 54 693
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>83 930</u> 64 637	<u>71 826</u> 64 637	<u>92 930</u> 64 637	<u>105 391</u> 64 637	<u>80 468</u> 64 637	<u>70 372</u> 64 637
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>158 035</u> 129 727	<u>140 744</u> 129 727	<u>170 892</u> 129 727	<u>188 694</u> 129 727	<u>153 090</u> 129 727	<u>138 667</u> 129 727
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>205 787</u> 165 435	<u>180 878</u> 165 435	<u>224 309</u> 165 435	<u>249 954</u> 165 435	<u>198 663</u> 165 435	<u>177 886</u> 165 435

225-202.

							-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>102 564</u> 89 633	<u>95 075</u> 89 633	<u>108 134</u> 89 633	<u>115 845</u> 89 633	<u>100 422</u> 89 633	<u>94 175</u> 89 633
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 765</u> 40 455	<u>42 411</u> 40 455	<u>46 515</u> 40 455	<u>48 938</u> 40 455	<u>44 091</u> 40 455	<u>42 128</u> 40 455
225-202-0103	3	.	1	900	<u>62 437</u> 55 597	<u>58 585</u> 55 597	<u>65 302</u> 55 597	<u>69 267</u> 55 597	<u>61 336</u> 55 597	<u>58 123</u> 55 597

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 883</u> 31 641	<u>33 873</u> 31 641	<u>33 528</u> 31 641	<u>33 528</u> 31 641	<u>39 617</u> 31 641	<u>38 393</u> 31 641	<u>36 608</u> 31 641	<u>38 149</u> 31 641
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>68 180</u> 54 693	<u>58 786</u> 54 693	<u>58 469</u> 54 693	<u>58 770</u> 54 693	<u>69 557</u> 54 693	<u>67 262</u> 54 693	<u>63 915</u> 54 693	<u>66 803</u> 54 693
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>84 622</u> 64 637	<u>70 453</u> 64 637	<u>69 976</u> 64 637	<u>70 430</u> 64 637	<u>86 699</u> 64 637	<u>83 237</u> 64 637	<u>78 189</u> 64 637	<u>82 545</u> 64 637
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>159 024</u> 129 727	<u>138 782</u> 129 727	<u>138 101</u> 129 727	<u>138 750</u> 129 727	<u>161 991</u> 129 727	<u>157 046</u> 129 727	<u>149 834</u> 129 727	<u>156 057</u> 129 727
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>207 212</u> 165 435	<u>178 052</u> 165 435	<u>177 070</u> 165 435	<u>178 005</u> 165 435	<u>211 486</u> 165 435	<u>204 362</u> 165 435	<u>193 974</u> 165 435	<u>202 938</u> 165 435

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.										
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>102 993</u> 89 633	<u>94 225</u> 89 633	<u>93 622</u> 89 633	<u>93 622</u> 89 633	<u>104 278</u> 89 633	<u>102 136</u> 89 633	<u>99 012</u> 89 633	<u>101 708</u> 89 633
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 899</u> 40 455	<u>42 144</u> 40 455	<u>41 954</u> 40 455	<u>41 954</u> 40 455	<u>45 303</u> 40 455	<u>44 630</u> 40 455	<u>43 648</u> 40 455	<u>44 495</u> 40 455
225-202-0103	3	.	1	900	<u>62 658</u> 55 597	<u>58 148</u> 55 597	<u>57 838</u> 55 597	<u>57 838</u> 55 597	<u>63 319</u> 55 597	<u>62 217</u> 55 597	<u>60 611</u> 55 597	<u>61 997</u> 55 597

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>39 373</u> 31 641	<u>40 597</u> 31 641	<u>42 555</u> 31 641	<u>33 528</u> 31 641	<u>38 149</u> 31 641
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 098</u> 54 693	<u>71 393</u> 54 693	<u>75 065</u> 54 693	<u>58 770</u> 54 693	<u>66 803</u> 54 693
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>86 007</u> 64 637	<u>89 468</u> 64 637	<u>95 006</u> 64 637	<u>70 430</u> 64 637	<u>82 545</u> 64 637
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>161 002</u> 129 727	<u>165 947</u> 129 727	<u>173 859</u> 129 727	<u>138 750</u> 129 727	<u>156 057</u> 129 727
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>210 061</u> 165 435	<u>217 185</u> 165 435	<u>228 583</u> 165 435	<u>178 005</u> 165 435	<u>202 938</u> 165 435

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>103 850</u> 89 633	<u>105 992</u> 89 633	<u>109 419</u> 89 633	<u>93 622</u> 89 633	<u>101 708</u> 89 633
225-202-0102	2	.	1	550	<u>45 168</u> 40 455	<u>45 842</u> 40 455	<u>46 919</u> 40 455	<u>41 954</u> 40 455	<u>44 495</u> 40 455
225-202-0103	3	.	1	900	<u>63 098</u> 55 597	<u>64 200</u> 55 597	<u>65 962</u> 55 597	<u>57 838</u> 55 597	<u>61 997</u> 55 597

							-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>91 851</u> 80 503	<u>85 303</u> 80 503	<u>96 720</u> 80 503	<u>103 462</u> 80 503	<u>89 978</u> 80 503	<u>84 516</u> 80 503
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>136 765</u> 119 732					
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 258</u> 10 939	<u>11 845</u> 10 939	<u>14 308</u> 10 939	<u>15 762</u> 10 939	<u>12 854</u> 10 939	<u>11 676</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>19 554</u> 16 363	<u>17 628</u> 16 363	<u>20 986</u> 16 363	<u>22 969</u> 16 363	<u>19 003</u> 16 363	<u>17 397</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>36 191</u> 31 550	<u>33 495</u> 31 550	<u>38 196</u> 31 550	<u>40 972</u> 31 550	<u>35 420</u> 31 550	<u>33 171</u> 31 550
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.								
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>22 320</u> 19 075	<u>20 394</u> 19 075	<u>23 753</u> 19 075	<u>25 735</u> 19 075	<u>21 770</u> 19 075	<u>20 163</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>154 086</u> 128 913	<u>138 893</u> 128 913	<u>165 384</u> 128 913	<u>181 026</u> 128 913	<u>149 741</u> 128 913	<u>137 068</u> 128 913
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.								
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>19 109</u> 16 363	<u>17 482</u> 16 363	<u>20 318</u> 16 363	<u>21 992</u> 16 363	<u>18 643</u> 16 363	<u>17 287</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>55 129</u> 49 992	<u>52 347</u> 49 992	<u>57 198</u> 49 992	<u>60 062</u> 49 992	<u>54 334</u> 49 992	<u>52 013</u> 49 992

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>92 226</u> 80 503	<u>84 560</u> 80 503	<u>84 032</u> 80 503	<u>84 032</u> 80 503	<u>93 349</u> 80 503	<u>91 476</u> 80 503	<u>88 745</u> 80 503	<u>91 102</u> 80 503
225-202-0105	5	.	1	2300								
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.										
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 339</u> 10 939	<u>11 685</u> 10 939	<u>11 571</u> 10 939	<u>11 571</u> 10 939	<u>13 581</u> 10 939	<u>13 177</u> 10 939	<u>12 588</u> 10 939	<u>13 096</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>19 664</u> 16 363	<u>17 410</u> 16 363	<u>17 255</u> 16 363	<u>17 255</u> 16 363	<u>19 995</u> 16 363	<u>19 444</u> 16 363	<u>18 641</u> 16 363	<u>19 334</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>36 345</u> 31 550	<u>33 189</u> 31 550	<u>32 972</u> 31 550	<u>32 972</u> 31 550	<u>36 808</u> 31 550	<u>36 037</u> 31 550	<u>34 912</u> 31 550	<u>35 883</u> 31 550
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.										
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>22 431</u> 19 075	<u>20 176</u> 19 075	<u>20 021</u> 19 075	<u>20 021</u> 19 075	<u>22 761</u> 19 075	<u>22 210</u> 19 075	<u>21 407</u> 19 075	<u>22 100</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>154 955</u> 128 913	<u>137 169</u> 128 913	<u>135 945</u> 128 913	<u>135 945</u> 128 913	<u>157 562</u> 128 913	<u>153 217</u> 128 913	<u>146 880</u> 128 913	<u>152 348</u> 128 913
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.										
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>19 202</u> 16 363	<u>17 298</u> 16 363	<u>17 167</u> 16 363	<u>17 167</u> 16 363	<u>19 481</u> 16 363	<u>19 016</u> 16 363	<u>18 337</u> 16 363	<u>18 923</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012	.										
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>55 288</u> 49 992	<u>52 032</u> 49 992	<u>51 808</u> 49 992	<u>51 808</u> 49 992	<u>55 766</u> 49 992	<u>54 970</u> 49 992	<u>53 810</u> 49 992	<u>54 811</u> 49 992

					-	-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>92 975</u> 80 503	<u>94 847</u> 80 503	<u>97 844</u> 80 503	<u>84 032</u> 80 503	<u>91 102</u> 80 503
225-202-0105	5	.	1	2300					
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.							
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 500</u> 10 939	<u>13 904</u> 10 939	<u>14 550</u> 10 939	<u>11 571</u> 10 939	<u>13 096</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>19 885</u> 16 363	<u>20 435</u> 16 363	<u>21 317</u> 16 363	<u>17 255</u> 16 363	<u>19 334</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>36 654</u> 31 550	<u>37 425</u> 31 550	<u>38 659</u> 31 550	<u>32 972</u> 31 550	<u>35 883</u> 31 550
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.							
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>22 651</u> 19 075	<u>23 202</u> 19 075	<u>24 083</u> 19 075	<u>20 021</u> 19 075	<u>22 100</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>156 693</u> 128 913	<u>161 039</u> 128 913	<u>167 991</u> 128 913	<u>135 945</u> 128 913	<u>152 348</u> 128 913
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.							
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>19 388</u> 16 363	<u>19 853</u> 16 363	<u>20 597</u> 16 363	<u>17 167</u> 16 363	<u>18 923</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012	.							
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>55 607</u> 49 992	<u>56 402</u> 49 992	<u>57 675</u> 49 992	<u>51 808</u> 49 992	<u>54 811</u> 49 992

							-	-	-	-
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>71 522</u> 64 366	<u>67 576</u> 64 366	<u>74 456</u> 64 366	<u>78 519</u> 64 366	<u>70 393</u> 64 366	<u>67 102</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>133 438</u> 123 127	<u>128 160</u> 123 127	<u>137 361</u> 123 127	<u>142 795</u> 123 127	<u>131 928</u> 123 127	<u>127 527</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>106 336</u> 90 991	<u>125 400</u> 117 639				<u>124 066</u> 117 639
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>118 480</u> 100 706	<u>107 882</u> 100 706	<u>126 359</u> 100 706	<u>137 269</u> 100 706	<u>115 449</u> 100 706	<u>106 610</u> 100 706
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>130 588</u> 112 583	<u>119 995</u> 112 583	<u>138 464</u> 112 583	<u>149 370</u> 112 583	<u>127 558</u> 112 583	<u>118 723</u> 112 583
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>116 901</u> 99 202	<u>106 334</u> 99 202	<u>124 758</u> 99 202	<u>135 637</u> 99 202	<u>113 879</u> 99 202	<u>105 064</u> 99 202
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>108 267</u> 90 619	<u>97 619</u> 90 619	<u>116 185</u> 90 619	<u>127 148</u> 90 619	<u>105 222</u> 90 619	<u>96 340</u> 90 619
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>121 841</u> 103 833	<u>111 128</u> 103 833	<u>129 806</u> 103 833	<u>140 836</u> 103 833	<u>118 777</u> 103 833	<u>109 842</u> 103 833
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>11 701</u> 11 300	<u>12 452</u> 11 300	<u>12 098</u> 11 300	<u>12 926</u> 11 300	<u>12 940</u> 11 300	<u>12 833</u> 11 300
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>10 756</u> 10 396	<u>11 408</u> 10 396	<u>11 101</u> 10 396	<u>11 820</u> 10 396	<u>11 832</u> 10 396	<u>11 739</u> 10 396
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 320</u> 8 588	<u>8 943</u> 8 588	<u>9 600</u> 8 588	<u>9 988</u> 8 588	<u>9 212</u> 8 588	<u>8 898</u> 8 588

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>71 747</u> 64 366	<u>67 128</u> 64 366	<u>66 810</u> 64 366	<u>66 810</u> 64 366	<u>72 425</u> 64 366	<u>71 296</u> 64 366	<u>69 650</u> 64 366	<u>71 070</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>133 739</u> 123 127	<u>127 562</u> 123 127	<u>127 137</u> 123 127	<u>127 137</u> 123 127	<u>134 645</u> 123 127	<u>133 136</u> 123 127	<u>130 935</u> 123 127	<u>132 834</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594		<u>124 140</u> 117 639	<u>123 246</u> 117 639	<u>123 246</u> 117 639			<u>131 237</u> 117 639	
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>119 086</u> 100 706	<u>106 680</u> 100 706	<u>105 827</u> 100 706	<u>105 827</u> 100 706	<u>120 904</u> 100 706	<u>117 873</u> 100 706	<u>113 454</u> 100 706	<u>117 267</u> 100 706
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>131 194</u> 112 583	<u>118 793</u> 112 583	<u>117 940</u> 112 583	<u>117 940</u> 112 583	<u>133 011</u> 112 583	<u>129 982</u> 112 583	<u>125 564</u> 112 583	<u>129 376</u> 112 583
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>117 505</u> 99 202	<u>105 135</u> 99 202	<u>104 284</u> 99 202	<u>104 284</u> 99 202	<u>119 318</u> 99 202	<u>116 296</u> 99 202	<u>111 889</u> 99 202	<u>115 692</u> 99 202
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>108 877</u> 90 619	<u>96 411</u> 90 619	<u>95 553</u> 90 619	<u>95 553</u> 90 619	<u>110 704</u> 90 619	<u>107 658</u> 90 619	<u>103 217</u> 90 619	<u>107 049</u> 90 619
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>122 454</u> 103 833	<u>109 913</u> 103 833	<u>109 050</u> 103 833	<u>109 050</u> 103 833	<u>124 292</u> 103 833	<u>121 228</u> 103 833	<u>116 760</u> 103 833	<u>120 615</u> 103 833
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>11 765</u> 11 300	<u>12 973</u> 11 300	<u>12 647</u> 11 300	<u>12 829</u> 11 300	<u>11 840</u> 11 300	<u>13 508</u> 11 300	<u>12 053</u> 11 300	<u>11 765</u> 11 300
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>10 811</u> 10 396	<u>11 860</u> 10 396	<u>11 578</u> 10 396	<u>11 735</u> 10 396	<u>10 876</u> 10 396	<u>12 325</u> 10 396	<u>11 061</u> 10 396	<u>10 811</u> 10 396
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 342</u> 8 588	<u>8 901</u> 8 588	<u>8 870</u> 8 588	<u>8 870</u> 8 588	<u>9 406</u> 8 588	<u>9 298</u> 8 588	<u>9 141</u> 8 588	<u>9 277</u> 8 588

					-	-	-	-	-
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>72 199</u> 64 366	<u>73 327</u> 64 366	<u>75 133</u> 64 366	<u>66 810</u> 64 366	<u>71 070</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>134 343</u> 123 127	<u>135 852</u> 123 127	<u>138 267</u> 123 127	<u>127 137</u> 123 127	<u>132 834</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594				<u>123 246</u> 117 639	
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>120 298</u> 100 706	<u>123 329</u> 100 706	<u>128 178</u> 100 706	<u>105 827</u> 100 706	<u>117 267</u> 100 706
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 406</u> 112 583	<u>135 435</u> 112 583	<u>140 282</u> 112 583	<u>117 940</u> 112 583	<u>129 376</u> 112 583
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>118 714</u> 99 202	<u>121 736</u> 99 202	<u>126 571</u> 99 202	<u>104 284</u> 99 202	<u>115 692</u> 99 202
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>110 095</u> 90 619	<u>113 140</u> 90 619	<u>118 012</u> 90 619	<u>95 553</u> 90 619	<u>107 049</u> 90 619
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>123 679</u> 103 833	<u>126 743</u> 103 833	<u>131 645</u> 103 833	<u>109 050</u> 103 833	<u>120 615</u> 103 833
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>12 880</u> 11 300	<u>13 931</u> 11 300	<u>12 263</u> 11 300	<u>12 777</u> 11 300	<u>13 149</u> 11 300
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>11 780</u> 10 396	<u>12 692</u> 10 396	<u>11 244</u> 10 396	<u>11 691</u> 10 396	<u>12 014</u> 10 396
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 385</u> 8 588	<u>9 492</u> 8 588	<u>9 665</u> 8 588	<u>8 870</u> 8 588	<u>9 277</u> 8 588

							-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	<u>5 507</u> 5 334	<u>5 796</u> 5 334	<u>5 660</u> 5 334	<u>5 978</u> 5 334	<u>5 984</u> 5 334	<u>5 943</u> 5 334
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 888</u> 4 339	<u>4 577</u> 4 339	<u>5 118</u> 4 339	<u>5 438</u> 4 339	<u>4 799</u> 4 339	<u>4 540</u> 4 339

225-203.

							-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>93 079</u> 78 085	<u>83 008</u> 78 164	<u>100 333</u> 78 085	<u>111 802</u> 78 085	<u>89 921</u> 78 085	<u>85 357</u> 78 085
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 462</u> 66 219	<u>72 758</u> 66 219	<u>91 421</u> 66 219	<u>102 442</u> 66 219	<u>80 401</u> 66 219	<u>71 472</u> 66 219
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 906</u> 52 734	<u>56 085</u> 52 734	<u>72 769</u> 52 734	<u>84 401</u> 52 734	<u>62 718</u> 52 734	<u>60 360</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513		<u>177 575</u> 170 941				<u>158 812</u> 150 421
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 826</u> 90 081	<u>97 105</u> 90 081	<u>115 798</u> 90 081	<u>126 836</u> 90 081	<u>104 760</u> 90 081	<u>95 817</u> 90 081

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	<u>5 532</u> 5 334	<u>5 996</u> 5 334	<u>5 871</u> 5 334	<u>5 941</u> 5 334	<u>5 561</u> 5 334	<u>6 202</u> 5 334	<u>5 643</u> 5 334	<u>5 532</u> 5 334
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 905</u> 4 339	<u>4 542</u> 4 339	<u>4 517</u> 4 339	<u>4 517</u> 4 339	<u>4 959</u> 4 339	<u>4 870</u> 4 339	<u>4 740</u> 4 339	<u>4 852</u> 4 339

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>93 710</u> 78 085	<u>86 105</u> 78 085	<u>83 325</u> 78 085	<u>85 188</u> 78 085	<u>95 212</u> 78 085	<u>96 236</u> 78 085	<u>88 052</u> 78 085	<u>91 816</u> 78 085
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>84 074</u> 66 219	<u>71 544</u> 66 219	<u>70 681</u> 66 219	<u>70 681</u> 66 219	<u>85 911</u> 66 219	<u>82 850</u> 66 219	<u>78 386</u> 66 219	<u>82 238</u> 66 219
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>66 544</u> 52 734	<u>61 442</u> 52 734	<u>57 718</u> 52 734	<u>60 503</u> 52 734	<u>67 871</u> 52 734	<u>70 932</u> 52 734	<u>60 932</u> 52 734	<u>64 631</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513		<u>180 836</u> 170 887	<u>157 151</u> 150 421	<u>158 095</u> 150 421			<u>161 824</u> 150 421	
225-203-0200	13015-2012	3										
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>108 439</u> 90 081	<u>95 889</u> 90 081	<u>95 025</u> 90 081	<u>95 025</u> 90 081	<u>110 279</u> 90 081	<u>107 213</u> 90 081	<u>102 741</u> 90 081	<u>106 599</u> 90 081

					-	-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	<u>5 960</u> 5 334	<u>6 364</u> 5 334	<u>5 723</u> 5 334	<u>5 921</u> 5 334	<u>6 064</u> 5 334
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 941</u> 4 339	<u>5 030</u> 4 339	<u>5 171</u> 4 339	<u>4 517</u> 4 339	<u>4 852</u> 4 339

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>97 875</u> 78 085	<u>101 766</u> 78 085	<u>102 586</u> 78 085	<u>84 615</u> 78 085	<u>95 212</u> 78 085
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>85 299</u> 66 219	<u>88 360</u> 66 219	<u>93 258</u> 66 219	<u>70 681</u> 66 219	<u>82 238</u> 66 219
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>72 156</u> 52 734	<u>76 442</u> 52 734	<u>75 218</u> 52 734	<u>59 646</u> 52 734	<u>69 707</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513				<u>157 664</u> 150 421	
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>109 666</u> 90 081	<u>112 732</u> 90 081	<u>117 638</u> 90 081	<u>95 025</u> 90 081	<u>106 599</u> 90 081

							-	-	-	-
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>122 104</u> 104 078	<u>111 382</u> 104 078	<u>130 076</u> 104 078	<u>141 114</u> 104 078	<u>119 037</u> 104 078	<u>110 095</u> 104 078
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>137 062</u> 118 725	<u>126 328</u> 118 725	<u>145 044</u> 118 725	<u>156 095</u> 118 725	<u>133 992</u> 118 725	<u>125 039</u> 118 725
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>151 880</u> 133 264	<u>141 154</u> 133 264	<u>159 855</u> 133 264	<u>170 897</u> 133 264	<u>148 812</u> 133 264	<u>139 866</u> 133 264
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>135 823</u> 117 522	<u>125 098</u> 117 522	<u>143 798</u> 117 522	<u>154 841</u> 117 522	<u>132 756</u> 117 522	<u>123 809</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>158 290</u> 139 537	<u>147 556</u> 139 537	<u>166 272</u> 139 537	<u>177 323</u> 139 537	<u>155 221</u> 139 537	<u>146 267</u> 139 537
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>135 049</u> 116 830	<u>124 239</u> 116 830	<u>143 053</u> 116 830	<u>154 302</u> 116 830	<u>131 928</u> 116 830	<u>123 367</u> 116 830
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 417</u> 9 402	<u>9 861</u> 9 402	<u>10 831</u> 9 402	<u>11 404</u> 9 402	<u>10 258</u> 9 402	<u>9 794</u> 9 402
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 076</u> 15 368	<u>16 134</u> 15 368	<u>17 776</u> 15 368	<u>18 745</u> 15 368	<u>16 807</u> 15 368	<u>16 021</u> 15 368
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 649</u> 22 962	<u>24 151</u> 22 962	<u>26 763</u> 22 962	<u>28 305</u> 22 962	<u>25 221</u> 22 962	<u>23 971</u> 22 962
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 165</u> 26 578	<u>28 110</u> 26 578	<u>31 692</u> 26 578	<u>33 807</u> 26 578	<u>29 577</u> 26 578	<u>27 864</u> 26 578
225-203-0705	5	.	1	600	<u>45 498</u> 40 862	<u>42 930</u> 40 862	<u>47 407</u> 40 862	<u>50 051</u> 40 862	<u>44 763</u> 40 862	<u>42 621</u> 40 862
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>89 285</u> 79 734	<u>83 935</u> 79 734	<u>93 263</u> 79 734	<u>98 771</u> 79 734	<u>87 755</u> 79 734	<u>83 293</u> 79 734

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>122 717</u> 104 078	<u>110 166</u> 104 078	<u>109 303</u> 104 078	<u>109 303</u> 104 078	<u>124 556</u> 104 078	<u>121 490</u> 104 078	<u>117 019</u> 104 078	<u>120 877</u> 104 078
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>137 676</u> 118 725	<u>125 110</u> 118 725	<u>124 246</u> 118 725	<u>124 246</u> 118 725	<u>139 518</u> 118 725	<u>136 448</u> 118 725	<u>131 971</u> 118 725	<u>135 834</u> 118 725
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 493</u> 133 264	<u>139 938</u> 133 264	<u>139 074</u> 133 264	<u>139 074</u> 133 264	<u>154 334</u> 133 264	<u>151 266</u> 133 264	<u>146 793</u> 133 264	<u>150 653</u> 133 264
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>136 436</u> 117 522	<u>123 881</u> 117 522	<u>123 017</u> 117 522	<u>123 017</u> 117 522	<u>138 277</u> 117 522	<u>135 210</u> 117 522	<u>130 736</u> 117 522	<u>134 596</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>158 904</u> 139 537	<u>146 339</u> 139 537	<u>145 474</u> 139 537	<u>145 474</u> 139 537	<u>160 746</u> 139 537	<u>157 676</u> 139 537	<u>153 200</u> 139 537	<u>157 062</u> 139 537
225-203-0500	13015-2012	3										
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>135 673</u> 116 830	<u>123 518</u> 116 830	<u>122 624</u> 116 830	<u>123 031</u> 116 830	<u>137 500</u> 116 830	<u>134 868</u> 116 830	<u>129 897</u> 116 830	<u>133 801</u> 116 830
225-203-0700	13015-2012	.										
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 449</u> 9 402	<u>9 798</u> 9 402	<u>9 753</u> 9 402	<u>9 753</u> 9 402	<u>10 545</u> 9 402	<u>10 385</u> 9 402	<u>10 153</u> 9 402	<u>10 354</u> 9 402
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 130</u> 15 368	<u>16 028</u> 15 368	<u>15 952</u> 15 368	<u>15 952</u> 15 368	<u>17 291</u> 15 368	<u>17 022</u> 15 368	<u>16 629</u> 15 368	<u>16 968</u> 15 368
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 735</u> 22 962	<u>23 981</u> 22 962	<u>23 860</u> 22 962	<u>23 860</u> 22 962	<u>25 992</u> 22 962	<u>25 563</u> 22 962	<u>24 939</u> 22 962	<u>25 478</u> 22 962
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 282</u> 26 578	<u>27 877</u> 26 578	<u>27 712</u> 26 578	<u>27 712</u> 26 578	<u>30 635</u> 26 578	<u>30 047</u> 26 578	<u>29 190</u> 26 578	<u>29 930</u> 26 578
225-203-0705	5	.	1	600	<u>45 645</u> 40 862	<u>42 638</u> 40 862	<u>42 432</u> 40 862	<u>42 432</u> 40 862	<u>46 085</u> 40 862	<u>45 351</u> 40 862	<u>44 280</u> 40 862	<u>45 204</u> 40 862
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>89 591</u> 79 734	<u>83 328</u> 79 734	<u>82 897</u> 79 734	<u>82 897</u> 79 734	<u>90 509</u> 79 734	<u>88 979</u> 79 734	<u>86 748</u> 79 734	<u>88 673</u> 79 734

					-	-	-	-	-
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>123 943</u> 104 078	<u>127 009</u> 104 078	<u>131 915</u> 104 078	<u>109 303</u> 104 078	<u>120 877</u> 104 078
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>138 904</u> 118 725	<u>141 974</u> 118 725	<u>146 886</u> 118 725	<u>124 246</u> 118 725	<u>135 834</u> 118 725
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 720</u> 133 264	<u>156 788</u> 133 264	<u>161 695</u> 133 264	<u>139 074</u> 133 264	<u>150 653</u> 133 264
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>137 663</u> 117 522	<u>140 731</u> 117 522	<u>145 638</u> 117 522	<u>123 017</u> 117 522	<u>134 596</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>160 132</u> 139 537	<u>163 202</u> 139 537	<u>168 114</u> 139 537	<u>145 474</u> 139 537	<u>157 062</u> 139 537
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>137 261</u> 116 830	<u>140 468</u> 116 830	<u>144 968</u> 116 830	<u>122 964</u> 116 830	<u>134 197</u> 116 830
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 513</u> 9 402	<u>10 672</u> 9 402	<u>10 926</u> 9 402	<u>9 753</u> 9 402	<u>10 354</u> 9 402
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 237</u> 15 368	<u>17 507</u> 15 368	<u>17 938</u> 15 368	<u>15 952</u> 15 368	<u>16 968</u> 15 368
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 906</u> 22 962	<u>26 334</u> 22 962	<u>27 020</u> 22 962	<u>23 860</u> 22 962	<u>25 478</u> 22 962
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 517</u> 26 578	<u>31 105</u> 26 578	<u>32 045</u> 26 578	<u>27 712</u> 26 578	<u>29 930</u> 26 578
225-203-0705	5	.	1	600	<u>45 938</u> 40 862	<u>46 673</u> 40 862	<u>47 848</u> 40 862	<u>42 432</u> 40 862	<u>45 204</u> 40 862
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>90 203</u> 79 734	<u>91 733</u> 79 734	<u>94 181</u> 79 734	<u>82 897</u> 79 734	<u>88 673</u> 79 734

							-	-	-	-
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>147 921</u> 133 975	<u>140 345</u> 133 975	<u>153 554</u> 133 975	<u>161 353</u> 133 975	<u>145 754</u> 133 975	<u>139 435</u> 133 975
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>197 310</u> 175 470	<u>184 984</u> 175 470	<u>206 475</u> 175 470	<u>219 166</u> 175 470	<u>193 785</u> 175 470	<u>183 503</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>13 009</u> 11 662	<u>12 260</u> 11 662	<u>13 566</u> 11 662	<u>14 337</u> 11 662	<u>12 795</u> 11 662	<u>12 170</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>24 743</u> 21 606	<u>22 924</u> 21 606	<u>26 096</u> 21 606	<u>27 968</u> 21 606	<u>24 223</u> 21 606	<u>22 706</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>49 774</u> 45 834	<u>47 741</u> 45 834	<u>51 285</u> 45 834	<u>53 378</u> 45 834	<u>49 192</u> 45 834	<u>47 497</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>55 256</u> 50 896	<u>53 009</u> 50 896	<u>56 926</u> 50 896	<u>59 240</u> 50 896	<u>54 613</u> 50 896	<u>52 739</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>62 539</u> 56 320	<u>59 115</u> 56 320	<u>65 084</u> 56 320	<u>68 610</u> 56 320	<u>61 559</u> 56 320	<u>58 703</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>104 527</u> 96 549	<u>100 461</u> 96 549	<u>107 550</u> 96 549	<u>111 736</u> 96 549	<u>103 364</u> 96 549	<u>99 972</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>110 998</u> 102 425	<u>106 611</u> 102 425	<u>114 260</u> 102 425	<u>118 776</u> 102 425	<u>109 743</u> 102 425	<u>106 084</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>17 500</u> 14 193	<u>15 467</u> 14 193	<u>19 012</u> 14 193	<u>21 105</u> 14 193	<u>16 919</u> 14 193	<u>15 223</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>31 355</u> 26 217	<u>28 252</u> 26 217	<u>33 663</u> 26 217	<u>36 857</u> 26 217	<u>30 468</u> 26 217	<u>27 880</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>44 189</u> 38 330	<u>40 765</u> 38 330	<u>46 735</u> 38 330	<u>50 260</u> 38 330	<u>43 210</u> 38 330	<u>40 354</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>174 046</u> 157 841	<u>165 272</u> 157 841	<u>180 570</u> 157 842	<u>189 603</u> 157 841	<u>171 537</u> 157 841	<u>164 218</u> 157 841

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>148 354</u> 133 975	<u>139 486</u> 133 975	<u>138 876</u> 133 975	<u>138 876</u> 133 975	<u>149 654</u> 133 975	<u>147 487</u> 133 975	<u>144 328</u> 133 975	<u>147 054</u> 133 975
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>198 015</u> 175 470	<u>183 585</u> 175 470	<u>182 592</u> 175 470	<u>182 592</u> 175 470	<u>200 130</u> 175 470	<u>196 605</u> 175 470	<u>191 464</u> 175 470	<u>195 900</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>13 052</u> 11 662	<u>12 175</u> 11 662	<u>12 115</u> 11 662	<u>12 115</u> 11 662	<u>13 180</u> 11 662	<u>12 966</u> 11 662	<u>12 654</u> 11 662	<u>12 923</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>24 847</u> 21 606	<u>22 718</u> 21 606	<u>22 571</u> 21 606	<u>22 571</u> 21 606	<u>25 159</u> 21 606	<u>24 639</u> 21 606	<u>23 881</u> 21 606	<u>24 535</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>49 890</u> 45 834	<u>47 510</u> 45 834	<u>47 346</u> 45 834	<u>47 346</u> 45 834	<u>50 239</u> 45 834	<u>49 657</u> 45 834	<u>48 810</u> 45 834	<u>49 541</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>55 384</u> 50 896	<u>52 754</u> 50 896	<u>52 573</u> 50 896	<u>52 573</u> 50 896	<u>55 770</u> 50 896	<u>55 127</u> 50 896	<u>54 190</u> 50 896	<u>54 999</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>62 734</u> 56 320	<u>58 726</u> 56 320	<u>58 450</u> 56 320	<u>58 450</u> 56 320	<u>63 322</u> 56 320	<u>62 343</u> 56 320	<u>60 915</u> 56 320	<u>62 147</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>104 759</u> 96 549	<u>99 999</u> 96 549	<u>99 672</u> 96 549	<u>99 672</u> 96 549	<u>105 457</u> 96 549	<u>104 294</u> 96 549	<u>102 598</u> 96 549	<u>104 062</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>111 249</u> 102 425	<u>106 113</u> 102 425	<u>105 760</u> 102 425	<u>105 760</u> 102 425	<u>112 001</u> 102 425	<u>110 747</u> 102 425	<u>108 917</u> 102 425	<u>110 496</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>17 617</u> 14 193	<u>15 237</u> 14 193	<u>15 073</u> 14 193	<u>15 073</u> 14 193	<u>17 965</u> 14 193	<u>17 384</u> 14 193	<u>16 536</u> 14 193	<u>17 268</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>31 533</u> 26 217	<u>27 900</u> 26 217	<u>27 650</u> 26 217	<u>27 650</u> 26 217	<u>32 065</u> 26 217	<u>31 178</u> 26 217	<u>29 884</u> 26 217	<u>31 000</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>44 385</u> 38 330	<u>40 376</u> 38 330	<u>40 101</u> 38 330	<u>40 101</u> 38 330	<u>44 972</u> 38 330	<u>43 993</u> 38 330	<u>42 565</u> 38 330	<u>43 797</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>174 548</u> 157 841	<u>164 277</u> 157 841	<u>163 570</u> 157 841	<u>163 570</u> 157 841	<u>176 054</u> 157 841	<u>173 544</u> 157 841	<u>169 885</u> 157 841	<u>173 042</u> 157 841

					-	-	-	-	-
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>149 221</u> 133 975	<u>151 387</u> 133 975	<u>154 853</u> 133 975	<u>138 876</u> 133 975	<u>147 054</u> 133 975
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>199 425</u> 175 470	<u>202 950</u> 175 470	<u>208 590</u> 175 470	<u>182 592</u> 175 470	<u>195 900</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>13 137</u> 11 662	<u>13 352</u> 11 662	<u>13 694</u> 11 662	<u>12 115</u> 11 662	<u>12 923</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>25 055</u> 21 606	<u>25 576</u> 21 606	<u>26 408</u> 21 606	<u>22 571</u> 21 606	<u>24 535</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>50 122</u> 45 834	<u>50 704</u> 45 834	<u>51 634</u> 45 834	<u>47 346</u> 45 834	<u>49 541</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>55 641</u> 50 896	<u>56 284</u> 50 896	<u>57 312</u> 50 896	<u>52 573</u> 50 896	<u>54 999</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>63 126</u> 56 320	<u>64 105</u> 56 320	<u>65 672</u> 56 320	<u>58 450</u> 56 320	<u>62 147</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>105 224</u> 96 549	<u>106 387</u> 96 549	<u>108 248</u> 96 549	<u>99 672</u> 96 549	<u>104 062</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>111 750</u> 102 425	<u>113 005</u> 102 425	<u>115 012</u> 102 425	<u>105 760</u> 102 425	<u>110 496</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>17 849</u> 14 193	<u>18 430</u> 14 193	<u>19 361</u> 14 193	<u>15 073</u> 14 193	<u>17 268</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>31 888</u> 26 217	<u>32 775</u> 26 217	<u>34 195</u> 26 217	<u>27 650</u> 26 217	<u>31 000</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>44 776</u> 38 330	<u>45 756</u> 38 330	<u>47 322</u> 38 330	<u>40 101</u> 38 330	<u>43 797</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>175 552</u> 157 841	<u>178 061</u> 157 841	<u>182 076</u> 157 841	<u>163 570</u> 157 841	<u>173 042</u> 157 841

							-	-	-	-
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>127 497</u> 111 737	<u>118 402</u> 111 737	<u>134 259</u> 111 737	<u>143 623</u> 111 737	<u>124 896</u> 111 737	<u>117 309</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>181 850</u> 164 712	<u>172 541</u> 164 712	<u>188 771</u> 164 712	<u>198 355</u> 164 712	<u>179 188</u> 164 712	<u>171 423</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012	.								
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>3 828</u> 3 465	<u>3 620</u> 3 465	<u>3 979</u> 3 465	<u>4 204</u> 3 465	<u>3 766</u> 3 465	<u>3 631</u> 3 465
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>5 183</u> 4 520	<u>4 798</u> 4 520	<u>5 470</u> 4 520	<u>5 866</u> 4 520	<u>5 073</u> 4 520	<u>4 752</u> 4 520
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 149</u> 5 454	<u>5 733</u> 5 454	<u>6 453</u> 5 454	<u>6 902</u> 5 454	<u>6 025</u> 5 454	<u>5 756</u> 5 454
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>8 995</u> 7 820	<u>8 310</u> 7 820	<u>9 504</u> 7 820	<u>10 209</u> 7 820	<u>8 799</u> 7 820	<u>8 227</u> 7 820
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>9 446</u> 8 227	<u>8 696</u> 8 227	<u>9 992</u> 8 227	<u>10 800</u> 8 227	<u>9 222</u> 8 227	<u>8 737</u> 8 227
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>12 661</u> 11 165	<u>11 805</u> 11 165	<u>13 297</u> 11 165	<u>14 179</u> 11 165	<u>12 416</u> 11 165	<u>11 702</u> 11 165
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>12 622</u> 10 939	<u>11 581</u> 10 939	<u>13 381</u> 10 939	<u>14 503</u> 10 939	<u>12 312</u> 10 939	<u>11 638</u> 10 939
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>15 827</u> 13 831	<u>14 671</u> 13 831	<u>16 686</u> 13 831	<u>17 876</u> 13 831	<u>15 496</u> 13 831	<u>14 532</u> 13 831
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>15 650</u> 13 621	<u>14 402</u> 13 621	<u>16 561</u> 13 621	<u>17 908</u> 13 621	<u>15 278</u> 13 621	<u>14 470</u> 13 621
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>17 933</u> 15 398	<u>16 351</u> 15 398	<u>19 086</u> 15 398	<u>20 792</u> 15 398	<u>17 461</u> 15 398	<u>16 437</u> 15 398

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>128 017</u> 111 737	<u>117 370</u> 111 737	<u>116 637</u> 111 737	<u>116 637</u> 111 737	<u>129 577</u> 111 737	<u>126 976</u> 111 737	<u>123 183</u> 111 737	<u>126 456</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>182 382</u> 164 712	<u>171 485</u> 164 712	<u>170 735</u> 164 712	<u>170 735</u> 164 712	<u>183 979</u> 164 712	<u>181 317</u> 164 712	<u>177 435</u> 164 712	<u>180 785</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012	.										
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>3 840</u> 3 465	<u>3 639</u> 3 465	<u>3 603</u> 3 465	<u>3 621</u> 3 465	<u>3 873</u> 3 465	<u>3 853</u> 3 465	<u>3 727</u> 3 465	<u>3 803</u> 3 465
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>5 205</u> 4 520	<u>4 754</u> 4 520	<u>4 723</u> 4 520	<u>4 723</u> 4 520	<u>5 271</u> 4 520	<u>5 161</u> 4 520	<u>5 001</u> 4 520	<u>5 139</u> 4 520
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 174</u> 5 454	<u>5 772</u> 5 454	<u>5 699</u> 5 454	<u>5 736</u> 5 454	<u>6 241</u> 5 454	<u>6 200</u> 5 454	<u>5 948</u> 5 454	<u>6 100</u> 5 454
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>9 034</u> 7 820	<u>8 232</u> 7 820	<u>8 177</u> 7 820	<u>8 177</u> 7 820	<u>9 151</u> 7 820	<u>8 955</u> 7 820	<u>8 670</u> 7 820	<u>8 916</u> 7 820
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>9 490</u> 8 227	<u>8 767</u> 8 227	<u>8 636</u> 8 227	<u>8 703</u> 8 227	<u>9 610</u> 8 227	<u>9 537</u> 8 227	<u>9 083</u> 8 227	<u>9 356</u> 8 227
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>12 710</u> 11 165	<u>11 708</u> 11 165	<u>11 639</u> 11 165	<u>11 639</u> 11 165	<u>12 857</u> 11 165	<u>12 612</u> 11 165	<u>12 255</u> 11 165	<u>12 563</u> 11 165
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>12 684</u> 10 939	<u>11 679</u> 10 939	<u>11 497</u> 10 939	<u>11 590</u> 10 939	<u>12 851</u> 10 939	<u>12 749</u> 10 939	<u>12 118</u> 10 939	<u>12 498</u> 10 939
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>15 893</u> 13 831	<u>14 540</u> 13 831	<u>14 447</u> 13 831	<u>14 447</u> 13 831	<u>16 091</u> 13 831	<u>15 761</u> 13 831	<u>15 279</u> 13 831	<u>15 694</u> 13 831
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>15 725</u> 13 621	<u>14 519</u> 13 621	<u>14 301</u> 13 621	<u>14 412</u> 13 621	<u>15 925</u> 13 621	<u>15 802</u> 13 621	<u>15 046</u> 13 621	<u>15 501</u> 13 621
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>18 027</u> 15 398	<u>16 499</u> 15 398	<u>16 223</u> 15 398	<u>16 364</u> 15 398	<u>18 280</u> 15 398	<u>18 125</u> 15 398	<u>17 166</u> 15 398	<u>17 744</u> 15 398

					-	-	-	-	-
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>129 057</u> 111 737	<u>131 658</u> 111 737	<u>135 820</u> 111 737	<u>116 637</u> 111 737	<u>126 456</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>183 447</u> 164 712	<u>186 109</u> 164 712	<u>190 369</u> 164 712	<u>170 735</u> 164 712	<u>180 785</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012	.							
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>3 894</u> 3 465	<u>3 963</u> 3 465	<u>4 020</u> 3 465	<u>3 616</u> 3 465	<u>3 837</u> 3 465
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>5 249</u> 4 520	<u>5 360</u> 4 520	<u>5 536</u> 4 520	<u>4 723</u> 4 520	<u>5 139</u> 4 520
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 281</u> 5 454	<u>6 420</u> 5 454	<u>6 534</u> 5 454	<u>5 725</u> 5 454	<u>6 167</u> 5 454
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>9 112</u> 7 820	<u>9 308</u> 7 820	<u>9 621</u> 7 820	<u>8 177</u> 7 820	<u>8 916</u> 7 820
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>9 684</u> 8 227	<u>9 933</u> 8 227	<u>10 139</u> 8 227	<u>8 682</u> 8 227	<u>9 478</u> 8 227
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>12 808</u> 11 165	<u>13 053</u> 11 165	<u>13 444</u> 11 165	<u>11 639</u> 11 165	<u>12 563</u> 11 165
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>12 953</u> 10 939	<u>13 299</u> 10 939	<u>13 585</u> 10 939	<u>11 562</u> 10 939	<u>12 667</u> 10 939
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>16 025</u> 13 831	<u>16 355</u> 13 831	<u>16 884</u> 13 831	<u>14 447</u> 13 831	<u>15 694</u> 13 831
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>16 047</u> 13 621	<u>16 463</u> 13 621	<u>16 806</u> 13 621	<u>14 378</u> 13 621	<u>15 704</u> 13 621
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>18 435</u> 15 398	<u>18 962</u> 15 398	<u>19 396</u> 15 398	<u>16 321</u> 15 398	<u>18 001</u> 15 398

							-	-	-	-
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 705</u> 13 560	<u>14 666</u> 13 560	<u>15 338</u> 13 560	<u>16 390</u> 13 560	<u>15 341</u> 13 560	<u>14 845</u> 13 560
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>10 826</u> 9 989	<u>10 798</u> 9 989	<u>11 288</u> 9 989	<u>12 055</u> 9 989	<u>11 290</u> 9 989	<u>10 929</u> 9 989
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 456</u> 1 356	<u>1 453</u> 1 356	<u>1 509</u> 1 356	<u>1 596</u> 1 356	<u>1 509</u> 1 356	<u>1 468</u> 1 356
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 451</u> 2 260	<u>2 444</u> 2 260	<u>2 556</u> 2 260	<u>2 732</u> 2 260	<u>2 557</u> 2 260	<u>2 474</u> 2 260
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>74 136</u> 69 112	<u>73 429</u> 69 112	<u>76 773</u> 69 112	<u>81 155</u> 69 112	<u>76 786</u> 69 112	<u>74 719</u> 69 112

225-204.

							-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>275 313</u> 260 990	<u>274 904</u> 260 990	<u>281 905</u> 260 990	<u>292 862</u> 260 990	<u>281 938</u> 260 990	<u>276 772</u> 260 990
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>371 926</u> 353 923	<u>371 434</u> 353 923	<u>379 836</u> 353 923	<u>392 985</u> 353 923	<u>379 875</u> 353 923	<u>373 676</u> 353 923
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>279 531</u> 263 340	<u>279 040</u> 263 340	<u>287 441</u> 263 340	<u>300 590</u> 263 340	<u>287 481</u> 263 340	<u>281 282</u> 263 340

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-203-0900	13015-2012	.										
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 775</u> 13 560	<u>14 937</u> 13 560	<u>14 690</u> 13 560	<u>14 805</u> 13 560	<u>14 911</u> 13 560	<u>15 817</u> 13 560	<u>14 684</u> 13 560	<u>14 687</u> 13 560
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>10 877</u> 9 989	<u>10 995</u> 9 989	<u>10 815</u> 9 989	<u>10 899</u> 9 989	<u>10 976</u> 9 989	<u>11 637</u> 9 989	<u>10 811</u> 9 989	<u>10 813</u> 9 989
225-203-1000	13015-2012	.										
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 462</u> 1 356	<u>1 475</u> 1 356	<u>1 455</u> 1 356	<u>1 464</u> 1 356	<u>1 473</u> 1 356	<u>1 549</u> 1 356	<u>1 454</u> 1 356	<u>1 454</u> 1 356
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 463</u> 2 260	<u>2 490</u> 2 260	<u>2 448</u> 2 260	<u>2 467</u> 2 260	<u>2 485</u> 2 260	<u>2 636</u> 2 260	<u>2 447</u> 2 260	<u>2 448</u> 2 260
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>74 427</u> 69 112	<u>75 101</u> 69 112	<u>74 072</u> 69 112	<u>74 549</u> 69 112	<u>74 991</u> 69 112	<u>78 769</u> 69 112	<u>74 047</u> 69 112	<u>74 059</u> 69 112

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.										
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>276 040</u> 260 990	<u>277 726</u> 260 990	<u>275 153</u> 260 990	<u>276 346</u> 260 990	<u>277 451</u> 260 990	<u>286 895</u> 260 990	<u>275 091</u> 260 990	
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>372 798</u> 353 923	<u>374 820</u> 353 923	<u>371 733</u> 353 923	<u>373 165</u> 353 923	<u>374 491</u> 353 923	<u>385 824</u> 353 923	<u>371 659</u> 353 923	
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>280 403</u> 263 340	<u>282 426</u> 263 340	<u>279 339</u> 263 340	<u>280 771</u> 263 340	<u>282 097</u> 263 340	<u>293 430</u> 263 340	<u>279 265</u> 263 340	

					-	-	-	-	-
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>15 538</u> 13 560	<u>16 349</u> 13 560	<u>15 530</u> 13 560	<u>14 772</u> 13 560	<u>15 562</u> 13 560
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 434</u> 9 989	<u>12 025</u> 9 989	<u>11 428</u> 9 989	<u>10 875</u> 9 989	<u>11 451</u> 9 989
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 525</u> 1 356	<u>1 593</u> 1 356	<u>1 525</u> 1 356	<u>1 462</u> 1 356	<u>1 527</u> 1 356
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 590</u> 2 260	<u>2 725</u> 2 260	<u>2 588</u> 2 260	<u>2 462</u> 2 260	<u>2 594</u> 2 260
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>77 606</u> 69 112	<u>80 984</u> 69 112	<u>77 573</u> 69 112	<u>74 414</u> 69 112	<u>77 704</u> 69 112

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>275 122</u> 260 990	<u>283 988</u> 260 990	<u>292 434</u> 260 990	<u>283 907</u> 260 990	<u>276 009</u> 260 990	<u>284 233</u> 260 990
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>371 696</u> 353 923	<u>382 336</u> 353 923	<u>392 470</u> 353 923	<u>382 238</u> 353 923	<u>372 761</u> 353 923	<u>382 629</u> 353 923
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>279 302</u> 263 340	<u>289 941</u> 263 340	<u>300 076</u> 263 340	<u>289 844</u> 263 340	<u>280 367</u> 263 340	<u>290 235</u> 263 340

							-	-	-	-
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>604 418</u> 588 696	<u>621 413</u> 588 696	<u>613 409</u> 588 696	<u>632 155</u> 588 696	<u>632 471</u> 588 696	<u>630 049</u> 588 696
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>874 952</u> 851 946	<u>900 643</u> 851 946	<u>888 544</u> 851 946	<u>916 880</u> 851 946	<u>917 358</u> 851 946	<u>913 698</u> 851 946
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 009 021</u> 982 486	<u>1 038 665</u> 982 486	<u>1 024 704</u> 982 486	<u>1 057 400</u> 982 486	<u>1 057 951</u> 982 486	<u>1 053 728</u> 982 486
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 669 507</u> 1 627 232	<u>1 711 404</u> 1 627 232	<u>1 691 672</u> 1 627 232	<u>1 737 882</u> 1 627 232	<u>1 738 661</u> 1 627 232	<u>1 732 693</u> 1 627 232
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 783 198</u> 1 737 793	<u>1 829 047</u> 1 737 793	<u>1 807 454</u> 1 737 793	<u>1 858 023</u> 1 737 793	<u>1 858 875</u> 1 737 793	<u>1 852 344</u> 1 737 793
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>149 835</u> 145 547	<u>155 764</u> 145 547	<u>152 971</u> 145 547	<u>159 511</u> 145 547	<u>159 621</u> 145 547	<u>158 776</u> 145 547
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>176 746</u> 164 712	<u>176 353</u> 164 712	<u>183 074</u> 164 712	<u>193 593</u> 164 712	<u>183 106</u> 164 712	<u>178 146</u> 164 712
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>159 421</u> 154 135	<u>168 907</u> 154 135	<u>164 439</u> 154 135	<u>174 902</u> 154 135	<u>175 078</u> 154 135	<u>173 727</u> 154 135
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>211 670</u> 197 166	<u>211 195</u> 197 166	<u>219 316</u> 197 166	<u>232 027</u> 197 166	<u>219 355</u> 197 166	<u>213 362</u> 197 166
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>186 805</u> 180 532	<u>198 267</u> 180 532	<u>192 869</u> 180 532	<u>205 512</u> 180 532	<u>205 725</u> 180 532	<u>204 092</u> 180 532
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>354 256</u> 344 250	<u>367 695</u> 344 250	<u>361 366</u> 344 250	<u>376 188</u> 344 250	<u>376 437</u> 344 250	<u>374 523</u> 344 250
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>297 639</u> 288 743	<u>311 078</u> 288 743	<u>304 749</u> 288 743	<u>319 571</u> 288 743	<u>319 821</u> 288 743	<u>317 906</u> 288 743
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>448 455</u> 423 668	<u>447 721</u> 423 668	<u>460 267</u> 423 668	<u>479 903</u> 423 668	<u>460 327</u> 423 668	<u>451 069</u> 423 668

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>605 865</u> 588 696	<u>633 207</u> 588 696	<u>625 839</u> 588 696	<u>629 944</u> 588 696	<u>607 562</u> 588 696	<u>645 313</u> 588 696	<u>612 383</u> 588 696
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>877 140</u> 851 946	<u>918 472</u> 851 946	<u>907 333</u> 851 946	<u>913 539</u> 851 946	<u>879 706</u> 851 946	<u>936 770</u> 851 946	<u>886 992</u> 851 946
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 011 546</u> 982 486	<u>1 059 236</u> 982 486	<u>1 046 384</u> 982 486	<u>1 053 544</u> 982 486	<u>1 014 506</u> 982 486	<u>1 080 350</u> 982 486	<u>1 022 914</u> 982 486
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 673 075</u> 1 627 232	<u>1 740 477</u> 1 627 232	<u>1 722 313</u> 1 627 232	<u>1 732 433</u> 1 627 232	<u>1 677 260</u> 1 627 232	<u>1 770 318</u> 1 627 232	<u>1 689 142</u> 1 627 232
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 787 102</u> 1 737 793	<u>1 860 863</u> 1 737 793	<u>1 840 985</u> 1 737 793	<u>1 852 060</u> 1 737 793	<u>1 791 681</u> 1 737 793	<u>1 893 519</u> 1 737 793	<u>1 804 685</u> 1 737 793
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>150 340</u> 145 547	<u>159 878</u> 145 547	<u>157 307</u> 145 547	<u>158 739</u> 145 547	<u>150 932</u> 145 547	<u>164 101</u> 145 547	<u>152 613</u> 145 547
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>177 443</u> 164 712	<u>179 061</u> 164 712	<u>176 591</u> 164 712	<u>177 737</u> 164 712	<u>178 798</u> 164 712	<u>187 864</u> 164 712	<u>176 533</u> 164 712
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>160 229</u> 154 135	<u>175 490</u> 154 135	<u>171 377</u> 154 135	<u>173 668</u> 154 135	<u>161 176</u> 154 135	<u>182 246</u> 154 135	<u>163 866</u> 154 135
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>212 513</u> 197 166	<u>214 468</u> 197 166	<u>211 483</u> 197 166	<u>212 868</u> 197 166	<u>214 150</u> 197 166	<u>225 105</u> 197 166	<u>211 412</u> 197 166
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>187 781</u> 180 532	<u>206 222</u> 180 532	<u>201 252</u> 180 532	<u>204 021</u> 180 532	<u>188 926</u> 180 532	<u>214 386</u> 180 532	<u>192 177</u> 180 532
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>355 401</u> 344 250	<u>377 020</u> 344 250	<u>371 194</u> 344 250	<u>374 440</u> 344 250	<u>356 743</u> 344 250	<u>386 592</u> 344 250	<u>360 554</u> 344 250
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>298 784</u> 288 743	<u>320 403</u> 288 743	<u>314 577</u> 288 743	<u>317 823</u> 288 743	<u>300 126</u> 288 743	<u>329 975</u> 288 743	<u>303 937</u> 288 743
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>449 757</u> 423 668	<u>452 778</u> 423 668	<u>448 167</u> 423 668	<u>450 305</u> 423 668	<u>452 286</u> 423 668	<u>469 210</u> 423 668	<u>448 057</u> 423 668

					-	-	-	-	-	-
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>605 865</u> 588 696	<u>631 102</u> 588 696	<u>654 892</u> 588 696	<u>617 137</u> 588 696	<u>628 786</u> 588 696	<u>637 207</u> 588 696
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>877 140</u> 851 946	<u>915 289</u> 851 946	<u>951 250</u> 851 946	<u>894 179</u> 851 946	<u>911 789</u> 851 946	<u>924 518</u> 851 946
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 011 546</u> 982 486	<u>1 055 564</u> 982 486	<u>1 097 057</u> 982 486	<u>1 031 206</u> 982 486	<u>1 051 525</u> 982 486	<u>1 066 213</u> 982 486
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 673 075</u> 1 627 232	<u>1 735 288</u> 1 627 232	<u>1 793 932</u> 1 627 232	<u>1 700 862</u> 1 627 232	<u>1 729 579</u> 1 627 232	<u>1 750 338</u> 1 627 232
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 787 102</u> 1 737 793	<u>1 855 184</u> 1 737 793	<u>1 919 361</u> 1 737 793	<u>1 817 511</u> 1 737 793	<u>1 848 937</u> 1 737 793	<u>1 871 654</u> 1 737 793
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>150 340</u> 145 547	<u>159 143</u> 145 547	<u>167 442</u> 145 547	<u>154 272</u> 145 547	<u>158 335</u> 145 547	<u>161 273</u> 145 547
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>176 562</u> 164 712	<u>185 074</u> 164 712	<u>193 182</u> 164 712	<u>184 995</u> 164 712	<u>177 414</u> 164 712	<u>185 309</u> 164 712
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>160 229</u> 154 135	<u>174 315</u> 154 135	<u>187 593</u> 154 135	<u>166 520</u> 154 135	<u>173 022</u> 154 135	<u>177 722</u> 154 135
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>211 448</u> 197 166	<u>221 733</u> 197 166	<u>231 530</u> 197 166	<u>221 638</u> 197 166	<u>212 477</u> 197 166	<u>222 017</u> 197 166
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>187 781</u> 180 532	<u>204 802</u> 180 532	<u>220 846</u> 180 532	<u>195 383</u> 180 532	<u>203 240</u> 180 532	<u>208 919</u> 180 532
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>355 401</u> 344 250	<u>375 355</u> 344 250	<u>394 166</u> 344 250	<u>364 313</u> 344 250	<u>373 524</u> 344 250	<u>380 183</u> 344 250
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>298 784</u> 288 743	<u>318 739</u> 288 743	<u>337 549</u> 288 743	<u>307 697</u> 288 743	<u>316 908</u> 288 743	<u>323 566</u> 288 743
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>448 112</u> 423 668	<u>464 001</u> 423 668	<u>479 135</u> 423 668	<u>463 854</u> 423 668	<u>449 702</u> 423 668	<u>464 439</u> 423 668

							-	-	-	-
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>480 083</u> 454 676	<u>479 349</u> 454 676	<u>491 895</u> 454 676	<u>511 531</u> 454 676	<u>491 955</u> 454 676	<u>482 697</u> 454 676
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>505 711</u> 459 603	<u>480 887</u> 459 603	<u>524 168</u> 459 603	<u>549 726</u> 459 603	<u>498 611</u> 459 603	<u>477 905</u> 459 603
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>567 611</u> 536 489	<u>566 694</u> 536 489	<u>582 377</u> 536 489	<u>606 921</u> 536 489	<u>582 451</u> 536 489	<u>570 878</u> 536 489
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>655 563</u> 600 901	<u>626 887</u> 600 901	<u>676 885</u> 600 901	<u>706 408</u> 600 901	<u>647 362</u> 600 901	<u>623 443</u> 600 901
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>653 556</u> 634 711	<u>680 037</u> 634 711	<u>667 565</u> 634 711	<u>696 774</u> 634 711	<u>697 266</u> 634 711	<u>693 494</u> 634 711
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>693 830</u> 638 417	<u>665 154</u> 638 417	<u>715 152</u> 638 417	<u>744 675</u> 638 417	<u>685 629</u> 638 417	<u>661 710</u> 638 417
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>510 871</u> 485 503	<u>510 167</u> 485 503	<u>522 209</u> 485 503	<u>541 055</u> 485 503	<u>522 266</u> 485 503	<u>513 380</u> 485 503
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>721 525</u> 685 065	<u>720 501</u> 685 065	<u>738 004</u> 685 065	<u>765 397</u> 685 065	<u>738 087</u> 685 065	<u>725 171</u> 685 065
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>905 377</u> 880 875	<u>935 021</u> 880 875	<u>921 060</u> 880 875	<u>953 756</u> 880 875	<u>954 307</u> 880 875	<u>950 084</u> 880 875
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>155 640</u> 150 429	<u>165 126</u> 150 429	<u>160 659</u> 150 429	<u>171 121</u> 150 429	<u>171 298</u> 150 429	<u>169 946</u> 150 429
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>132 202</u> 127 828	<u>140 028</u> 127 828	<u>136 342</u> 127 828	<u>144 974</u> 127 828	<u>145 120</u> 127 828	<u>144 005</u> 127 828
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>191 798</u> 177 685	<u>191 324</u> 177 685	<u>199 445</u> 177 685	<u>212 155</u> 177 685	<u>199 483</u> 177 685	<u>193 490</u> 177 685
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>168 304</u> 156 079	<u>167 894</u> 156 079	<u>174 895</u> 156 079	<u>185 853</u> 156 079	<u>174 929</u> 156 079	<u>169 762</u> 156 079

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>481 385</u> 454 676	<u>484 406</u> 454 676	<u>479 795</u> 454 676	<u>481 933</u> 454 676	<u>483 914</u> 454 676	<u>500 838</u> 454 676	<u>479 685</u> 454 676
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>507 130</u> 459 603	<u>478 071</u> 459 603	<u>476 071</u> 459 603	<u>476 071</u> 459 603	<u>511 390</u> 459 603	<u>504 291</u> 459 603	<u>493 938</u> 459 603
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>569 239</u> 536 489	<u>573 014</u> 536 489	<u>567 251</u> 536 489	<u>569 924</u> 536 489	<u>572 400</u> 536 489	<u>593 555</u> 536 489	<u>567 114</u> 536 489
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>657 203</u> 600 901	<u>623 634</u> 600 901	<u>621 324</u> 600 901	<u>621 324</u> 600 901	<u>662 123</u> 600 901	<u>653 923</u> 600 901	<u>641 963</u> 600 901
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>655 811</u> 634 711	<u>698 414</u> 634 711	<u>686 933</u> 634 711	<u>693 330</u> 634 711	<u>658 456</u> 634 711	<u>717 276</u> 634 711	<u>665 966</u> 634 711
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>695 470</u> 638 417	<u>661 901</u> 638 417	<u>659 591</u> 638 417	<u>659 591</u> 638 417	<u>700 390</u> 638 417	<u>692 190</u> 638 417	<u>680 230</u> 638 417
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>512 121</u> 485 503	<u>515 020</u> 485 503	<u>510 594</u> 485 503	<u>512 647</u> 485 503	<u>514 548</u> 485 503	<u>530 792</u> 485 503	<u>510 489</u> 485 503
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>723 342</u> 685 065	<u>727 555</u> 685 065	<u>721 123</u> 685 065	<u>724 107</u> 685 065	<u>726 870</u> 685 065	<u>750 480</u> 685 065	<u>720 970</u> 685 065
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>907 902</u> 880 875	<u>955 592</u> 880 875	<u>942 740</u> 880 875	<u>949 900</u> 880 875	<u>910 862</u> 880 875	<u>976 706</u> 880 875	<u>919 270</u> 880 875
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>156 448</u> 150 429	<u>171 709</u> 150 429	<u>167 596</u> 150 429	<u>169 888</u> 150 429	<u>157 396</u> 150 429	<u>178 465</u> 150 429	<u>160 086</u> 150 429
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>132 869</u> 127 828	<u>145 459</u> 127 828	<u>142 066</u> 127 828	<u>143 956</u> 127 828	<u>133 650</u> 127 828	<u>151 033</u> 127 828	<u>135 870</u> 127 828
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>192 641</u> 177 685	<u>194 597</u> 177 685	<u>191 612</u> 177 685	<u>192 996</u> 177 685	<u>194 279</u> 177 685	<u>205 234</u> 177 685	<u>191 541</u> 177 685
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>169 030</u> 156 079	<u>170 716</u> 156 079	<u>168 143</u> 156 079	<u>169 336</u> 156 079	<u>170 442</u> 156 079	<u>179 886</u> 156 079	<u>168 082</u> 156 079

					-	-	-	-	-	-
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>479 740</u> 454 676	<u>495 628</u> 454 676	<u>510 763</u> 454 676	<u>495 482</u> 454 676	<u>481 330</u> 454 676	<u>496 067</u> 454 676
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>502 871</u> 459 603	<u>509 970</u> 459 603	<u>517 069</u> 459 603	<u>528 428</u> 459 603	<u>476 071</u> 459 603	<u>502 871</u> 459 603
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>567 183</u> 536 489	<u>587 043</u> 536 489	<u>605 961</u> 536 489	<u>586 860</u> 536 489	<u>569 170</u> 536 489	<u>587 592</u> 536 489
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>652 282</u> 600 901	<u>660 483</u> 600 901	<u>668 684</u> 600 901	<u>681 805</u> 600 901	<u>621 324</u> 600 901	<u>652 282</u> 600 901
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>655 811</u> 634 711	<u>695 134</u> 634 711	<u>732 201</u> 634 711	<u>673 374</u> 634 711	<u>691 525</u> 634 711	<u>704 647</u> 634 711
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>690 549</u> 638 417	<u>698 750</u> 638 417	<u>706 951</u> 638 417	<u>720 072</u> 638 417	<u>659 591</u> 638 417	<u>690 549</u> 638 417
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>510 542</u> 485 503	<u>525 792</u> 485 503	<u>540 318</u> 485 503	<u>525 652</u> 485 503	<u>512 068</u> 485 503	<u>526 213</u> 485 503
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>721 047</u> 685 065	<u>743 212</u> 685 065	<u>764 326</u> 685 065	<u>743 008</u> 685 065	<u>723 265</u> 685 065	<u>743 824</u> 685 065
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>907 902</u> 880 875	<u>951 920</u> 880 875	<u>993 414</u> 880 875	<u>927 562</u> 880 875	<u>947 881</u> 880 875	<u>962 569</u> 880 875
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>156 448</u> 150 429	<u>170 534</u> 150 429	<u>183 812</u> 150 429	<u>162 740</u> 150 429	<u>169 241</u> 150 429	<u>173 942</u> 150 429
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>132 869</u> 127 828	<u>144 490</u> 127 828	<u>155 444</u> 127 828	<u>138 059</u> 127 828	<u>143 423</u> 127 828	<u>147 301</u> 127 828
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>191 577</u> 177 685	<u>201 862</u> 177 685	<u>211 658</u> 177 685	<u>201 767</u> 177 685	<u>192 606</u> 177 685	<u>202 146</u> 177 685
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>168 112</u> 156 079	<u>176 979</u> 156 079	<u>185 424</u> 156 079	<u>176 897</u> 156 079	<u>169 000</u> 156 079	<u>177 224</u> 156 079

							-	-	-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>231 660</u> 215 337	<u>231 120</u> 215 337	<u>240 362</u> 215 337	<u>254 825</u> 215 337	<u>240 405</u> 215 337	<u>233 586</u> 215 337
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>295 207</u> 283 491	<u>353 608</u> 336 090				<u>357 232</u> 336 090
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>467 376</u> 430 132	<u>448 116</u> 430 132	<u>481 697</u> 430 132	<u>501 525</u> 430 132	<u>461 868</u> 430 132	<u>445 803</u> 430 132
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>603 735</u> 552 897	<u>576 986</u> 552 897	<u>623 625</u> 552 897	<u>651 165</u> 552 897	<u>596 085</u> 552 897	<u>573 773</u> 552 897
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>877 764</u> 854 478	<u>904 443</u> 854 478	<u>891 878</u> 854 478	<u>921 304</u> 854 478	<u>921 800</u> 854 478	<u>918 000</u> 854 478
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>220 588</u> 212 987	<u>234 975</u> 212 987	<u>228 199</u> 212 987	<u>244 068</u> 212 987	<u>244 335</u> 212 987	<u>242 285</u> 212 987
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>280 234</u> 266 956	<u>279 877</u> 266 956	<u>285 982</u> 266 956	<u>295 537</u> 266 956	<u>286 011</u> 266 956	<u>281 506</u> 266 956
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>343 711</u> 327 119	<u>343 260</u> 327 119	<u>350 989</u> 327 119	<u>363 086</u> 327 119	<u>351 025</u> 327 119	<u>345 322</u> 327 119
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>383 877</u> 373 902	<u>394 628</u> 373 902	<u>389 564</u> 373 902	<u>401 422</u> 373 902	<u>401 622</u> 373 902	<u>400 090</u> 373 902
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>360 438</u> 351 120	<u>370 319</u> 351 120	<u>365 665</u> 351 120	<u>376 564</u> 351 120	<u>376 748</u> 351 120	<u>375 340</u> 351 120
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>393 908</u> 383 484	<u>405 766</u> 383 484	<u>400 181</u> 383 484	<u>413 259</u> 383 484	<u>413 480</u> 383 484	<u>411 791</u> 383 484
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>236 550</u> 228 807	<u>250 186</u> 228 807	<u>243 764</u> 228 807	<u>258 804</u> 228 807	<u>259 058</u> 228 807	<u>257 115</u> 228 807
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>275 140</u> 266 685	<u>288 579</u> 266 685	<u>282 250</u> 266 685	<u>297 072</u> 266 685	<u>297 321</u> 266 685	<u>295 407</u> 266 685

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>232 620</u> 215 337	<u>234 845</u> 215 337	<u>231 448</u> 215 337	<u>233 024</u> 215 337	<u>234 483</u> 215 337	<u>246 949</u> 215 337	<u>231 368</u> 215 337
225-204-0155	4-05	.	1	2900		<u>358 004</u> 336 090	<u>354 717</u> 336 090	<u>356 492</u> 336 090			<u>351 981</u> 336 090
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>468 477</u> 430 132	<u>445 931</u> 430 132	<u>444 380</u> 430 132	<u>444 380</u> 430 132	<u>471 782</u> 430 132	<u>466 274</u> 430 132	<u>458 242</u> 430 132
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>605 265</u> 552 897	<u>573 951</u> 552 897	<u>571 796</u> 552 897	<u>571 796</u> 552 897	<u>609 855</u> 552 897	<u>602 205</u> 552 897	<u>591 049</u> 552 897
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>880 036</u> 854 478	<u>922 957</u> 854 478	<u>911 390</u> 854 478	<u>917 834</u> 854 478	<u>882 700</u> 854 478	<u>941 959</u> 854 478	<u>890 267</u> 854 478
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>221 813</u> 212 987	<u>244 959</u> 212 987	<u>238 721</u> 212 987	<u>242 196</u> 212 987	<u>223 250</u> 212 987	<u>255 206</u> 212 987	<u>227 330</u> 212 987
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>280 868</u> 266 956	<u>282 337</u> 266 956	<u>280 094</u> 266 956	<u>281 134</u> 266 956	<u>282 098</u> 266 956	<u>290 333</u> 266 956	<u>280 040</u> 266 956
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>344 514</u> 327 119	<u>346 375</u> 327 119	<u>343 534</u> 327 119	<u>344 852</u> 327 119	<u>346 072</u> 327 119	<u>356 498</u> 327 119	<u>343 467</u> 327 119
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>384 792</u> 373 902	<u>402 088</u> 373 902	<u>397 427</u> 373 902	<u>400 024</u> 373 902	<u>385 866</u> 373 902	<u>409 745</u> 373 902	<u>388 915</u> 373 902
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>361 279</u> 351 120	<u>377 176</u> 351 120	<u>372 892</u> 351 120	<u>375 279</u> 351 120	<u>362 266</u> 351 120	<u>384 214</u> 351 120	<u>365 069</u> 351 120
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>394 918</u> 383 484	<u>413 994</u> 383 484	<u>408 853</u> 383 484	<u>411 717</u> 383 484	<u>396 102</u> 383 484	<u>422 439</u> 383 484	<u>399 465</u> 383 484
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>237 711</u> 228 807	<u>259 649</u> 228 807	<u>253 737</u> 228 807	<u>257 031</u> 228 807	<u>239 073</u> 228 807	<u>269 361</u> 228 807	<u>242 941</u> 228 807
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>276 285</u> 266 685	<u>297 904</u> 266 685	<u>292 078</u> 266 685	<u>295 324</u> 266 685	<u>277 627</u> 266 685	<u>307 476</u> 266 685	<u>281 438</u> 266 685

					-	-	-	-	-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>231 408</u> 215 337	<u>243 112</u> 215 337	<u>254 260</u> 215 337	<u>243 004</u> 215 337	<u>232 579</u> 215 337	<u>243 435</u> 215 337
225-204-0155	4-05	.	1	2900					<u>355 975</u> 336 090	
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>465 173</u> 430 132	<u>470 681</u> 430 132	<u>476 189</u> 430 132	<u>485 001</u> 430 132	<u>444 380</u> 430 132	<u>465 173</u> 430 132
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>600 675</u> 552 897	<u>608 325</u> 552 897	<u>615 975</u> 552 897	<u>628 215</u> 552 897	<u>571 796</u> 552 897	<u>600 675</u> 552 897
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>880 036</u> 854 478	<u>919 652</u> 854 478	<u>956 996</u> 854 478	<u>897 730</u> 854 478	<u>916 017</u> 854 478	<u>929 236</u> 854 478
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>221 813</u> 212 987	<u>243 177</u> 212 987	<u>263 315</u> 212 987	<u>231 355</u> 212 987	<u>241 216</u> 212 987	<u>248 345</u> 212 987
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>280 067</u> 266 956	<u>287 799</u> 266 956	<u>295 163</u> 266 956	<u>287 727</u> 266 956	<u>280 841</u> 266 956	<u>288 012</u> 266 956
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>343 500</u> 327 119	<u>353 289</u> 327 119	<u>362 613</u> 327 119	<u>353 199</u> 327 119	<u>344 480</u> 327 119	<u>353 559</u> 327 119
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>384 792</u> 373 902	<u>400 756</u> 373 902	<u>415 805</u> 373 902	<u>391 922</u> 373 902	<u>399 291</u> 373 902	<u>404 618</u> 373 902
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>361 279</u> 351 120	<u>375 952</u> 351 120	<u>389 783</u> 351 120	<u>367 833</u> 351 120	<u>374 606</u> 351 120	<u>379 502</u> 351 120
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>394 918</u> 383 484	<u>412 525</u> 383 484	<u>429 122</u> 383 484	<u>402 782</u> 383 484	<u>410 909</u> 383 484	<u>416 785</u> 383 484
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>237 711</u> 228 807	<u>257 960</u> 228 807	<u>277 047</u> 228 807	<u>246 755</u> 228 807	<u>256 102</u> 228 807	<u>262 858</u> 228 807
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>276 285</u> 266 685	<u>296 239</u> 266 685	<u>315 050</u> 266 685	<u>285 197</u> 266 685	<u>294 408</u> 266 685	<u>301 067</u> 266 685

							-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 069 378</u> 1 042 784	<u>1 094 081</u> 1 042 784	<u>1 082 446</u> 1 042 784	<u>1 109 693</u> 1 042 784	<u>1 110 152</u> 1 042 784	<u>1 106 633</u> 1 042 784
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>311 044</u> 298 915					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>309 485</u> 299 591	<u>326 283</u> 299 591	<u>318 372</u> 299 591	<u>336 899</u> 299 591	<u>337 211</u> 299 591	<u>334 819</u> 299 591
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>363 889</u> 352 929	<u>380 687</u> 352 929	<u>372 775</u> 352 929	<u>391 303</u> 352 929	<u>391 615</u> 352 929	<u>389 222</u> 352 929
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>346 944</u> 336 114	<u>364 632</u> 336 114	<u>356 301</u> 336 114	<u>375 810</u> 336 114	<u>376 139</u> 336 114	<u>373 619</u> 336 114
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>385 119</u> 373 540	<u>402 806</u> 373 540	<u>394 476</u> 373 540	<u>413 985</u> 373 540	<u>414 314</u> 373 540	<u>411 794</u> 373 540
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>477 298</u> 462 315	<u>502 002</u> 462 315	<u>490 367</u> 462 315	<u>517 614</u> 462 315	<u>518 073</u> 462 315	<u>514 554</u> 462 315
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>531 794</u> 515 742	<u>556 498</u> 515 742	<u>544 863</u> 515 742	<u>572 110</u> 515 742	<u>572 569</u> 515 742	<u>569 050</u> 515 742
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>469 325</u> 455 083	<u>491 459</u> 455 083	<u>481 035</u> 455 083	<u>505 448</u> 455 083	<u>505 859</u> 455 083	<u>502 706</u> 455 083
225-204-0194	6-4	.	1	6725	<u>740 440</u> 719 869	<u>767 021</u> 719 869	<u>754 502</u> 719 869	<u>783 820</u> 719 869	<u>784 314</u> 719 869	<u>780 527</u> 719 869
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>507 684</u> 492 690	<u>529 818</u> 492 690	<u>519 394</u> 492 690	<u>543 807</u> 492 690	<u>544 218</u> 492 690	<u>541 065</u> 492 690
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>349 596</u> 338 916	<u>366 394</u> 338 916	<u>358 483</u> 338 916	<u>377 011</u> 338 916	<u>377 323</u> 338 916	<u>374 930</u> 338 916
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 071 481</u> 1 042 784	<u>1 111 223</u> 1 042 784	<u>1 100 513</u> 1 042 784	<u>1 106 480</u> 1 042 784	<u>1 073 949</u> 1 042 784	<u>1 128 818</u> 1 042 784	<u>1 080 955</u> 1 042 784
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>310 915</u> 299 591	<u>337 940</u> 299 591	<u>330 657</u> 299 591	<u>334 715</u> 299 591	<u>312 593</u> 299 591	<u>349 904</u> 299 591	<u>317 357</u> 299 591
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>365 319</u> 352 929	<u>392 344</u> 352 929	<u>385 061</u> 352 929	<u>389 118</u> 352 929	<u>366 997</u> 352 929	<u>404 308</u> 352 929	<u>371 761</u> 352 929
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>348 450</u> 336 114	<u>376 905</u> 336 114	<u>369 237</u> 336 114	<u>373 510</u> 336 114	<u>350 217</u> 336 114	<u>389 504</u> 336 114	<u>355 233</u> 336 114
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>386 625</u> 373 540	<u>415 080</u> 373 540	<u>407 412</u> 373 540	<u>411 684</u> 373 540	<u>388 392</u> 373 540	<u>427 678</u> 373 540	<u>393 408</u> 373 540
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>479 402</u> 462 315	<u>519 144</u> 462 315	<u>508 434</u> 462 315	<u>514 401</u> 462 315	<u>481 869</u> 462 315	<u>536 739</u> 462 315	<u>488 875</u> 462 315
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>533 898</u> 515 742	<u>573 640</u> 515 742	<u>562 930</u> 515 742	<u>568 897</u> 515 742	<u>536 365</u> 515 742	<u>591 235</u> 515 742	<u>543 371</u> 515 742
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>471 210</u> 455 083	<u>506 819</u> 455 083	<u>497 222</u> 455 083	<u>502 569</u> 455 083	<u>473 420</u> 455 083	<u>522 584</u> 455 083	<u>479 698</u> 455 083
225-204-0194	6-4	.	1	6725	<u>742 704</u> 719 869	<u>785 466</u> 719 869	<u>773 942</u> 719 869	<u>780 363</u> 719 869	<u>745 359</u> 719 869	<u>804 398</u> 719 869	<u>752 897</u> 719 869
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>509 569</u> 492 690	<u>545 178</u> 492 690	<u>535 582</u> 492 690	<u>540 928</u> 492 690	<u>511 780</u> 492 690	<u>560 943</u> 492 690	<u>518 057</u> 492 690
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>351 027</u> 338 916	<u>378 051</u> 338 916	<u>370 768</u> 338 916	<u>374 826</u> 338 916	<u>352 704</u> 338 916	<u>390 016</u> 338 916	<u>357 468</u> 338 916
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 071 481</u> 1 042 784	<u>1 108 163</u> 1 042 784	<u>1 142 741</u> 1 042 784	<u>1 087 865</u> 1 042 784	<u>1 104 797</u> 1 042 784	<u>1 117 037</u> 1 042 784
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>310 915</u> 299 591	<u>335 859</u> 299 591	<u>359 372</u> 299 591	<u>322 056</u> 299 591	<u>333 570</u> 299 591	<u>341 893</u> 299 591
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>365 319</u> 352 929	<u>390 263</u> 352 929	<u>413 776</u> 352 929	<u>376 460</u> 352 929	<u>387 974</u> 352 929	<u>396 297</u> 352 929
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>348 450</u> 336 114	<u>374 715</u> 336 114	<u>399 472</u> 336 114	<u>360 181</u> 336 114	<u>372 304</u> 336 114	<u>381 068</u> 336 114
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>386 625</u> 373 540	<u>412 889</u> 373 540	<u>437 647</u> 373 540	<u>398 356</u> 373 540	<u>410 479</u> 373 540	<u>419 243</u> 373 540
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>479 402</u> 462 315	<u>516 084</u> 462 315	<u>550 662</u> 462 315	<u>495 786</u> 462 315	<u>512 718</u> 462 315	<u>524 958</u> 462 315
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>533 898</u> 515 742	<u>570 580</u> 515 742	<u>605 158</u> 515 742	<u>550 282</u> 515 742	<u>567 214</u> 515 742	<u>579 454</u> 515 742
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>471 210</u> 455 083	<u>504 077</u> 455 083	<u>535 059</u> 455 083	<u>485 890</u> 455 083	<u>501 061</u> 455 083	<u>512 028</u> 455 083
225-204-0194	6-4	.	1	6725	<u>742 704</u> 719 869	<u>782 173</u> 719 869	<u>819 379</u> 719 869	<u>760 333</u> 719 869	<u>778 552</u> 719 869	<u>791 722</u> 719 869
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>509 569</u> 492 690	<u>542 436</u> 492 690	<u>573 418</u> 492 690	<u>524 249</u> 492 690	<u>539 420</u> 492 690	<u>550 387</u> 492 690
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>351 027</u> 338 916	<u>375 970</u> 338 916	<u>399 483</u> 338 916	<u>362 168</u> 338 916	<u>373 681</u> 338 916	<u>382 005</u> 338 916
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						

							-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>170 839</u> 165 978	<u>177 480</u> 165 978	<u>174 352</u> 165 978	<u>181 676</u> 165 978	<u>181 800</u> 165 978	<u>180 854</u> 165 978
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>187 528</u> 182 069	<u>195 354</u> 182 069	<u>191 668</u> 182 069	<u>200 300</u> 182 069	<u>200 446</u> 182 069	<u>199 331</u> 182 069
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>222 124</u> 215 608	<u>231 610</u> 215 608	<u>227 142</u> 215 608	<u>237 605</u> 215 608	<u>237 781</u> 215 608	<u>236 430</u> 215 608
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>351 608</u> 341 357	<u>366 351</u> 341 357	<u>359 408</u> 341 357	<u>375 669</u> 341 357	<u>375 943</u> 341 357	<u>373 842</u> 341 357
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>360 276</u> 349 855	<u>375 019</u> 349 855	<u>368 076</u> 349 855	<u>384 336</u> 349 855	<u>384 610</u> 349 855	<u>382 510</u> 349 855
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>389 154</u> 377 699	<u>405 952</u> 377 699	<u>398 041</u> 377 699	<u>416 569</u> 377 699	<u>416 881</u> 377 699	<u>414 488</u> 377 699
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>397 822</u> 386 196	<u>414 620</u> 386 196	<u>406 709</u> 386 196	<u>425 236</u> 386 196	<u>425 548</u> 386 196	<u>423 156</u> 386 196
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>512 896</u> 498 295	<u>532 856</u> 498 295	<u>523 456</u> 498 295	<u>545 471</u> 498 295	<u>545 842</u> 498 295	<u>542 999</u> 498 295
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>577 097</u> 560 220	<u>601 524</u> 560 220	<u>590 020</u> 560 220	<u>616 961</u> 560 220	<u>617 415</u> 560 220	<u>613 936</u> 560 220
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>583 921</u> 566 910	<u>608 347</u> 566 910	<u>596 843</u> 566 910	<u>623 785</u> 566 910	<u>624 239</u> 566 910	<u>620 759</u> 566 910
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>353 039</u> 343 165	<u>366 004</u> 343 165	<u>359 898</u> 343 165	<u>374 197</u> 343 165	<u>374 438</u> 343 165	<u>372 591</u> 343 165
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>442 249</u> 429 951	<u>458 178</u> 429 951	<u>450 676</u> 429 951	<u>468 245</u> 429 951	<u>468 541</u> 429 951	<u>466 272</u> 429 951
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>578 551</u> 563 022	<u>596 931</u> 563 022	<u>588 275</u> 563 022	<u>608 546</u> 563 022	<u>608 888</u> 563 022	<u>606 269</u> 563 022

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>171 405</u> 165 978	<u>182 088</u> 165 978	<u>179 209</u> 165 978	<u>180 813</u> 165 978	<u>172 068</u> 165 978	<u>186 817</u> 165 978	<u>173 951</u> 165 978
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>188 195</u> 182 069	<u>200 785</u> 182 069	<u>197 392</u> 182 069	<u>199 282</u> 182 069	<u>188 976</u> 182 069	<u>206 359</u> 182 069	<u>191 196</u> 182 069
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>222 931</u> 215 608	<u>238 192</u> 215 608	<u>234 080</u> 215 608	<u>236 371</u> 215 608	<u>223 879</u> 215 608	<u>244 949</u> 215 608	<u>226 569</u> 215 608
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>352 864</u> 341 357	<u>376 582</u> 341 357	<u>370 190</u> 341 357	<u>373 751</u> 341 357	<u>354 336</u> 341 357	<u>387 082</u> 341 357	<u>358 518</u> 341 357
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>361 532</u> 349 855	<u>385 249</u> 349 855	<u>378 858</u> 349 855	<u>382 419</u> 349 855	<u>363 004</u> 349 855	<u>395 750</u> 349 855	<u>367 185</u> 349 855
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>390 585</u> 377 699	<u>417 609</u> 377 699	<u>410 326</u> 377 699	<u>414 384</u> 377 699	<u>392 262</u> 377 699	<u>429 574</u> 377 699	<u>397 026</u> 377 699
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>399 252</u> 386 196	<u>426 277</u> 386 196	<u>418 994</u> 386 196	<u>423 051</u> 386 196	<u>400 930</u> 386 196	<u>438 241</u> 386 196	<u>405 694</u> 386 196
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>514 596</u> 498 295	<u>546 708</u> 498 295	<u>538 054</u> 498 295	<u>542 875</u> 498 295	<u>516 590</u> 498 295	<u>560 924</u> 498 295	<u>522 251</u> 498 295
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>579 178</u> 560 220	<u>618 474</u> 560 220	<u>607 884</u> 560 220	<u>613 784</u> 560 220	<u>581 617</u> 560 220	<u>635 872</u> 560 220	<u>588 545</u> 560 220
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>586 001</u> 566 910	<u>625 298</u> 566 910	<u>614 708</u> 566 910	<u>620 608</u> 566 910	<u>588 441</u> 566 910	<u>642 696</u> 566 910	<u>595 368</u> 566 910
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>354 144</u> 343 165	<u>375 000</u> 343 165	<u>369 379</u> 343 165	<u>372 511</u> 343 165	<u>355 438</u> 343 165	<u>384 234</u> 343 165	<u>359 115</u> 343 165
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>443 606</u> 429 951	<u>469 231</u> 429 951	<u>462 326</u> 429 951	<u>466 173</u> 429 951	<u>445 197</u> 429 951	<u>480 577</u> 429 951	<u>449 714</u> 429 951
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>580 117</u> 563 022	<u>609 684</u> 563 022	<u>601 716</u> 563 022	<u>606 156</u> 563 022	<u>581 952</u> 563 022	<u>622 775</u> 563 022	<u>587 165</u> 563 022

					-	-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>171 405</u> 165 978	<u>181 265</u> 165 978	<u>190 560</u> 165 978	<u>175 809</u> 165 978	<u>180 360</u> 165 978	<u>183 650</u> 165 978
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>188 195</u> 182 069	<u>199 815</u> 182 069	<u>210 770</u> 182 069	<u>193 385</u> 182 069	<u>198 749</u> 182 069	<u>202 627</u> 182 069
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>222 931</u> 215 608	<u>237 017</u> 215 608	<u>250 295</u> 215 608	<u>229 223</u> 215 608	<u>235 725</u> 215 608	<u>240 425</u> 215 608
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>352 864</u> 341 357	<u>374 756</u> 341 357	<u>395 392</u> 341 357	<u>362 642</u> 341 357	<u>372 747</u> 341 357	<u>380 052</u> 341 357
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>361 532</u> 349 855	<u>383 423</u> 349 855	<u>404 059</u> 349 855	<u>371 309</u> 349 855	<u>381 414</u> 349 855	<u>388 719</u> 349 855
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>390 585</u> 377 699	<u>415 528</u> 377 699	<u>439 041</u> 377 699	<u>401 726</u> 377 699	<u>413 239</u> 377 699	<u>421 563</u> 377 699
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>399 252</u> 386 196	<u>424 196</u> 386 196	<u>447 709</u> 386 196	<u>410 393</u> 386 196	<u>421 907</u> 386 196	<u>430 230</u> 386 196
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>514 596</u> 498 295	<u>544 235</u> 498 295	<u>572 174</u> 498 295	<u>527 834</u> 498 295	<u>541 515</u> 498 295	<u>551 405</u> 498 295
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>579 178</u> 560 220	<u>615 449</u> 560 220	<u>649 639</u> 560 220	<u>595 378</u> 560 220	<u>612 120</u> 560 220	<u>624 223</u> 560 220
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>586 001</u> 566 910	<u>622 272</u> 566 910	<u>656 463</u> 566 910	<u>602 201</u> 566 910	<u>618 944</u> 566 910	<u>631 047</u> 566 910
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>354 144</u> 343 165	<u>373 394</u> 343 165	<u>391 541</u> 343 165	<u>362 742</u> 343 165	<u>371 628</u> 343 165	<u>378 051</u> 343 165
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>443 606</u> 429 951	<u>467 258</u> 429 951	<u>489 554</u> 429 951	<u>454 170</u> 429 951	<u>465 088</u> 429 951	<u>472 980</u> 429 951
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>580 117</u> 563 022	<u>607 408</u> 563 022	<u>633 134</u> 563 022	<u>592 306</u> 563 022	<u>604 903</u> 563 022	<u>614 010</u> 563 022

							-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>656 605</u> 639 050	<u>677 158</u> 639 050	<u>667 478</u> 639 050	<u>690 147</u> 639 050	<u>690 529</u> 639 050	<u>687 601</u> 639 050
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>611 883</u> 595 205	<u>632 436</u> 595 205	<u>622 756</u> 595 205	<u>645 425</u> 595 205	<u>645 807</u> 595 205	<u>642 880</u> 595 205
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>498 405</u> 485 006	<u>514 334</u> 485 006	<u>506 832</u> 485 006	<u>524 401</u> 485 006	<u>524 697</u> 485 006	<u>522 428</u> 485 006
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>619 031</u> 602 709	<u>637 411</u> 602 709	<u>628 755</u> 602 709	<u>649 026</u> 602 709	<u>649 368</u> 602 709	<u>646 750</u> 602 709
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>699 206</u> 680 816	<u>719 759</u> 680 816	<u>710 079</u> 680 816	<u>732 748</u> 680 816	<u>733 130</u> 680 816	<u>730 202</u> 680 816
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>484 758</u> 471 626	<u>500 687</u> 471 626	<u>493 185</u> 471 626	<u>510 754</u> 471 626	<u>511 050</u> 471 626	<u>508 780</u> 471 626
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>603 486</u> 585 713	<u>629 573</u> 585 713	<u>617 287</u> 585 713	<u>646 059</u> 585 713	<u>646 544</u> 585 713	<u>642 828</u> 585 713
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>690 619</u> 669 968	<u>721 844</u> 669 968	<u>707 138</u> 669 968	<u>741 578</u> 669 968	<u>742 158</u> 669 968	<u>737 710</u> 669 968
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>849 639</u> 826 815	<u>876 714</u> 826 815	<u>863 963</u> 826 815	<u>893 825</u> 826 815	<u>894 328</u> 826 815	<u>890 471</u> 826 815
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>952 494</u> 926 528	<u>984 509</u> 926 528	<u>969 431</u> 926 528	<u>1 004 743</u> 926 528	<u>1 005 338</u> 926 528	<u>1 000 777</u> 926 528
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>758 351</u> 737 317	<u>785 426</u> 737 317	<u>772 675</u> 737 317	<u>802 537</u> 737 317	<u>803 040</u> 737 317	<u>799 184</u> 737 317
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>867 292</u> 842 997	<u>899 308</u> 842 997	<u>884 229</u> 842 997	<u>919 541</u> 842 997	<u>920 136</u> 842 997	<u>915 575</u> 842 997
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>991 222</u> 964 497	<u>1 023 237</u> 964 497	<u>1 008 159</u> 964 497	<u>1 043 471</u> 964 497	<u>1 044 066</u> 964 497	<u>1 039 505</u> 964 497

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>658 355</u> 639 050	<u>691 420</u> 639 050	<u>682 509</u> 639 050	<u>687 474</u> 639 050	<u>660 408</u> 639 050	<u>706 059</u> 639 050	<u>666 237</u> 639 050
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>613 633</u> 595 205	<u>646 698</u> 595 205	<u>637 788</u> 595 205	<u>642 752</u> 595 205	<u>615 686</u> 595 205	<u>661 337</u> 595 205	<u>621 515</u> 595 205
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>499 762</u> 485 006	<u>525 387</u> 485 006	<u>518 481</u> 485 006	<u>522 329</u> 485 006	<u>501 352</u> 485 006	<u>536 732</u> 485 006	<u>505 870</u> 485 006
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>620 597</u> 602 709	<u>650 165</u> 602 709	<u>642 196</u> 602 709	<u>646 636</u> 602 709	<u>622 432</u> 602 709	<u>663 255</u> 602 709	<u>627 645</u> 602 709
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>700 956</u> 680 816	<u>734 021</u> 680 816	<u>725 110</u> 680 816	<u>730 075</u> 680 816	<u>703 009</u> 680 816	<u>748 660</u> 680 816	<u>708 838</u> 680 816
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>486 115</u> 471 626	<u>511 740</u> 471 626	<u>504 834</u> 471 626	<u>508 682</u> 471 626	<u>487 705</u> 471 626	<u>523 085</u> 471 626	<u>492 223</u> 471 626
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>605 708</u> 585 713	<u>647 675</u> 585 713	<u>636 365</u> 585 713	<u>642 666</u> 585 713	<u>608 313</u> 585 713	<u>666 255</u> 585 713	<u>615 711</u> 585 713
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>693 278</u> 669 968	<u>743 512</u> 669 968	<u>729 974</u> 669 968	<u>737 517</u> 669 968	<u>696 397</u> 669 968	<u>765 752</u> 669 968	<u>705 252</u> 669 968
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>851 945</u> 826 815	<u>895 502</u> 826 815	<u>883 764</u> 826 815	<u>890 304</u> 826 815	<u>854 649</u> 826 815	<u>914 786</u> 826 815	<u>862 328</u> 826 815
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>955 221</u> 926 528	<u>1 006 726</u> 926 528	<u>992 846</u> 926 528	<u>1 000 579</u> 926 528	<u>958 418</u> 926 528	<u>1 029 529</u> 926 528	<u>967 498</u> 926 528
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>760 657</u> 737 317	<u>804 214</u> 737 317	<u>792 476</u> 737 317	<u>799 016</u> 737 317	<u>763 361</u> 737 317	<u>823 498</u> 737 317	<u>771 040</u> 737 317
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>870 019</u> 842 997	<u>921 524</u> 842 997	<u>907 644</u> 842 997	<u>915 377</u> 842 997	<u>873 216</u> 842 997	<u>944 327</u> 842 997	<u>882 296</u> 842 997
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>993 949</u> 964 497	<u>1 045 454</u> 964 497	<u>1 031 574</u> 964 497	<u>1 039 307</u> 964 497	<u>997 146</u> 964 497	<u>1 068 257</u> 964 497	<u>1 006 226</u> 964 497

					-	-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>658 355</u> 639 050	<u>688 874</u> 639 050	<u>717 643</u> 639 050	<u>671 986</u> 639 050	<u>686 074</u> 639 050	<u>696 257</u> 639 050
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>613 633</u> 595 205	<u>644 153</u> 595 205	<u>672 921</u> 595 205	<u>627 265</u> 595 205	<u>641 352</u> 595 205	<u>651 536</u> 595 205
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>499 762</u> 485 006	<u>523 414</u> 485 006	<u>545 710</u> 485 006	<u>510 326</u> 485 006	<u>521 244</u> 485 006	<u>529 136</u> 485 006
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>620 597</u> 602 709	<u>647 888</u> 602 709	<u>673 614</u> 602 709	<u>632 786</u> 602 709	<u>645 384</u> 602 709	<u>654 490</u> 602 709
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>700 956</u> 680 816	<u>731 475</u> 680 816	<u>760 244</u> 680 816	<u>714 587</u> 680 816	<u>728 675</u> 680 816	<u>738 858</u> 680 816
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>486 115</u> 471 626	<u>509 767</u> 471 626	<u>532 063</u> 471 626	<u>496 679</u> 471 626	<u>507 597</u> 471 626	<u>515 489</u> 471 626
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>605 708</u> 585 713	<u>644 444</u> 585 713	<u>680 958</u> 585 713	<u>623 009</u> 585 713	<u>640 889</u> 585 713	<u>653 815</u> 585 713
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>693 278</u> 669 968	<u>739 644</u> 669 968	<u>783 351</u> 669 968	<u>713 987</u> 669 968	<u>735 389</u> 669 968	<u>750 861</u> 669 968
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>851 945</u> 826 815	<u>892 148</u> 826 815	<u>930 046</u> 826 815	<u>869 901</u> 826 815	<u>888 459</u> 826 815	<u>901 874</u> 826 815
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>955 221</u> 926 528	<u>1 002 760</u> 926 528	<u>1 047 573</u> 926 528	<u>976 454</u> 926 528	<u>998 398</u> 926 528	<u>1 014 261</u> 926 528
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>760 657</u> 737 317	<u>800 860</u> 737 317	<u>838 758</u> 737 317	<u>778 614</u> 737 317	<u>797 171</u> 737 317	<u>810 586</u> 737 317
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>870 019</u> 842 997	<u>917 558</u> 842 997	<u>962 371</u> 842 997	<u>891 252</u> 842 997	<u>913 196</u> 842 997	<u>929 059</u> 842 997
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>993 949</u> 964 497	<u>1 041 488</u> 964 497	<u>1 086 301</u> 964 497	<u>1 015 182</u> 964 497	<u>1 037 126</u> 964 497	<u>1 052 989</u> 964 497

							-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>886 661</u> 863 066	<u>913 933</u> 863 066	<u>901 089</u> 863 066	<u>931 170</u> 863 066	<u>931 676</u> 863 066	<u>927 791</u> 863 066
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 112 014</u> 1 082 290	<u>1 146 796</u> 1 082 290	<u>1 130 415</u> 1 082 290	<u>1 168 778</u> 1 082 290	<u>1 169 425</u> 1 082 290	<u>1 164 470</u> 1 082 290
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>852 359</u> 829 436	<u>879 631</u> 829 436	<u>866 787</u> 829 436	<u>896 867</u> 829 436	<u>897 374</u> 829 436	<u>893 489</u> 829 436
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 079 095</u> 1 050 017	<u>1 113 877</u> 1 050 017	<u>1 097 496</u> 1 050 017	<u>1 135 860</u> 1 050 017	<u>1 136 506</u> 1 050 017	<u>1 131 551</u> 1 050 017
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>926 957</u> 902 571	<u>954 229</u> 902 571	<u>941 385</u> 902 571	<u>971 465</u> 902 571	<u>971 972</u> 902 571	<u>968 087</u> 902 571
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 151 019</u> 1 120 530	<u>1 185 801</u> 1 120 530	<u>1 169 420</u> 1 120 530	<u>1 207 783</u> 1 120 530	<u>1 208 429</u> 1 120 530	<u>1 203 475</u> 1 120 530
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>58 933</u> 55 100	<u>58 810</u> 55 100	<u>60 910</u> 55 100	<u>64 198</u> 55 100	<u>60 920</u> 55 100	<u>59 371</u> 55 100
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>54 382</u> 48 636	<u>51 173</u> 48 636	<u>56 769</u> 48 636	<u>60 074</u> 48 636	<u>53 464</u> 48 636	<u>50 787</u> 48 636
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>61 054</u> 57 179	<u>60 931</u> 57 179	<u>63 031</u> 57 179	<u>66 318</u> 57 179	<u>63 041</u> 57 179	<u>61 491</u> 57 179
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>79 724</u> 75 305	<u>79 593</u> 75 305	<u>81 833</u> 75 305	<u>85 340</u> 75 305	<u>81 844</u> 75 305	<u>80 191</u> 75 305
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>85 936</u> 80 638					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>72 514</u> 66 897	<u>72 322</u> 66 897	<u>75 612</u> 66 897	<u>80 762</u> 66 897	<u>75 628</u> 66 897	<u>73 199</u> 66 897

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>888 984</u> 863 066	<u>932 859</u> 863 066	<u>921 035</u> 863 066	<u>927 622</u> 863 066	<u>891 707</u> 863 066	<u>952 284</u> 863 066	<u>899 442</u> 863 066
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 114 976</u> 1 082 290	<u>1 170 933</u> 1 082 290	<u>1 155 853</u> 1 082 290	<u>1 164 255</u> 1 082 290	<u>1 118 450</u> 1 082 290	<u>1 195 706</u> 1 082 290	<u>1 128 315</u> 1 082 290
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>854 682</u> 829 436	<u>898 557</u> 829 436	<u>886 733</u> 829 436	<u>893 320</u> 829 436	<u>857 405</u> 829 436	<u>917 981</u> 829 436	<u>865 140</u> 829 436
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 082 057</u> 1 050 017	<u>1 138 014</u> 1 050 017	<u>1 122 934</u> 1 050 017	<u>1 131 336</u> 1 050 017	<u>1 085 531</u> 1 050 017	<u>1 162 788</u> 1 050 017	<u>1 095 396</u> 1 050 017
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>929 279</u> 902 571	<u>973 154</u> 902 571	<u>961 331</u> 902 571	<u>967 918</u> 902 571	<u>932 003</u> 902 571	<u>992 579</u> 902 571	<u>939 738</u> 902 571
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 153 981</u> 1 120 530	<u>1 209 937</u> 1 120 530	<u>1 194 858</u> 1 120 530	<u>1 203 259</u> 1 120 530	<u>1 157 455</u> 1 120 530	<u>1 234 711</u> 1 120 530	<u>1 167 319</u> 1 120 530
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>59 151</u> 55 100	<u>59 657</u> 55 100	<u>58 885</u> 55 100	<u>59 243</u> 55 100	<u>59 574</u> 55 100	<u>62 408</u> 55 100	<u>58 866</u> 55 100
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>54 566</u> 48 636	<u>50 808</u> 48 636	<u>50 550</u> 48 636	<u>50 550</u> 48 636	<u>55 117</u> 48 636	<u>54 199</u> 48 636	<u>52 860</u> 48 636
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>61 272</u> 57 179	<u>61 777</u> 57 179	<u>61 006</u> 57 179	<u>61 364</u> 57 179	<u>61 695</u> 57 179	<u>64 528</u> 57 179	<u>60 987</u> 57 179
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>79 956</u> 75 305	<u>80 496</u> 75 305	<u>79 672</u> 75 305	<u>80 054</u> 75 305	<u>80 408</u> 75 305	<u>83 430</u> 75 305	<u>79 653</u> 75 305
225-204-0307	105	.	1	1175							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>72 855</u> 66 897	<u>73 648</u> 66 897	<u>72 438</u> 66 897	<u>72 999</u> 66 897	<u>73 519</u> 66 897	<u>77 957</u> 66 897	<u>72 410</u> 66 897

					-	-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>888 984</u> 863 066	<u>929 480</u> 863 066	<u>967 655</u> 863 066	<u>907 071</u> 863 066	<u>925 764</u> 863 066	<u>939 277</u> 863 066
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 114 976</u> 1 082 290	<u>1 166 624</u> 1 082 290	<u>1 215 310</u> 1 082 290	<u>1 138 045</u> 1 082 290	<u>1 161 885</u> 1 082 290	<u>1 179 119</u> 1 082 290
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>854 682</u> 829 436	<u>895 178</u> 829 436	<u>933 352</u> 829 436	<u>872 769</u> 829 436	<u>891 462</u> 829 436	<u>904 975</u> 829 436
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 082 057</u> 1 050 017	<u>1 133 705</u> 1 050 017	<u>1 182 391</u> 1 050 017	<u>1 105 126</u> 1 050 017	<u>1 128 966</u> 1 050 017	<u>1 146 200</u> 1 050 017
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>929 279</u> 902 571	<u>969 776</u> 902 571	<u>1 007 950</u> 902 571	<u>947 367</u> 902 571	<u>966 060</u> 902 571	<u>979 573</u> 902 571
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 153 981</u> 1 120 530	<u>1 205 629</u> 1 120 530	<u>1 254 315</u> 1 120 530	<u>1 177 049</u> 1 120 530	<u>1 200 890</u> 1 120 530	<u>1 218 124</u> 1 120 530
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>58 876</u> 55 100	<u>61 535</u> 55 100	<u>64 069</u> 55 100	<u>61 511</u> 55 100	<u>59 142</u> 55 100	<u>61 609</u> 55 100
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>54 015</u> 48 636	<u>54 933</u> 48 636	<u>55 851</u> 48 636	<u>57 320</u> 48 636	<u>50 550</u> 48 636	<u>54 015</u> 48 636
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>60 996</u> 57 179	<u>63 656</u> 57 179	<u>66 190</u> 57 179	<u>63 632</u> 57 179	<u>61 263</u> 57 179	<u>63 730</u> 57 179
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>79 663</u> 75 305	<u>82 500</u> 75 305	<u>85 203</u> 75 305	<u>82 474</u> 75 305	<u>79 947</u> 75 305	<u>82 578</u> 75 305
225-204-0307	105	.	1	1175						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>72 424</u> 66 897	<u>76 591</u> 66 897	<u>80 561</u> 66 897	<u>76 553</u> 66 897	<u>72 841</u> 66 897	<u>76 706</u> 66 897

							-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>78 316</u> 72 321	<u>76 720</u> 72 321	<u>81 322</u> 72 321	<u>86 354</u> 72 321	<u>79 825</u> 72 321	<u>77 922</u> 72 321
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 858</u> 80 792					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>72 608</u> 67 169	<u>72 424</u> 67 169	<u>75 575</u> 67 169	<u>80 506</u> 67 169	<u>75 590</u> 67 169	<u>73 265</u> 67 169
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>86 516</u> 83 802	<u>90 982</u> 83 802	<u>88 879</u> 83 802	<u>93 805</u> 83 802	<u>93 888</u> 83 802	<u>93 252</u> 83 802
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>261 539</u> 253 215	<u>275 570</u> 253 215	<u>268 962</u> 253 215	<u>284 438</u> 253 215	<u>284 698</u> 253 215	<u>282 700</u> 253 215
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>316 943</u> 298 055	<u>316 362</u> 298 055	<u>326 303</u> 298 055	<u>341 862</u> 298 055	<u>326 350</u> 298 055	<u>319 014</u> 298 055
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>268 178</u> 251 317	<u>267 646</u> 251 317	<u>276 747</u> 251 317	<u>290 992</u> 251 317	<u>276 790</u> 251 317	<u>270 074</u> 251 317
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.								

					-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>78 067</u> 72 321	<u>81 855</u> 72 321	<u>85 032</u> 72 321	<u>82 290</u> 72 321	<u>77 586</u> 72 321	<u>81 562</u> 72 321
225-204-0310	105-5	.	1	1100						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>72 522</u> 67 169	<u>76 512</u> 67 169	<u>80 313</u> 67 169	<u>76 476</u> 67 169	<u>72 922</u> 67 169	<u>76 622</u> 67 169
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>86 896</u> 83 802	<u>93 528</u> 83 802	<u>99 780</u> 83 802	<u>89 858</u> 83 802	<u>92 920</u> 83 802	<u>95 133</u> 83 802
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>262 734</u> 253 215	<u>283 569</u> 253 215	<u>303 209</u> 253 215	<u>272 039</u> 253 215	<u>281 657</u> 253 215	<u>288 609</u> 253 215
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>316 671</u> 298 055	<u>329 261</u> 298 055	<u>341 254</u> 298 055	<u>329 145</u> 298 055	<u>317 931</u> 298 055	<u>329 609</u> 298 055
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>267 929</u> 251 317	<u>279 455</u> 251 317	<u>290 435</u> 251 317	<u>279 349</u> 251 317	<u>269 083</u> 251 317	<u>279 774</u> 251 317
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.								

							-	-	-	-
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>543 667</u> 528 670	<u>562 714</u> 528 670	<u>553 743</u> 528 670	<u>574 752</u> 528 670	<u>575 106</u> 528 670	<u>572 392</u> 528 670
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>598 188</u> 582 097	<u>617 346</u> 582 097	<u>608 324</u> 582 097	<u>629 454</u> 582 097	<u>629 810</u> 582 097	<u>627 081</u> 582 097
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>565 177</u> 549 733	<u>584 335</u> 549 733	<u>575 312</u> 549 733	<u>596 443</u> 549 733	<u>596 799</u> 549 733	<u>594 070</u> 549 733
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>886 864</u> 863 699	<u>912 231</u> 863 699	<u>900 284</u> 863 699	<u>928 263</u> 863 699	<u>928 735</u> 863 699	<u>925 121</u> 863 699
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>807 075</u> 785 772	<u>831 130</u> 785 772	<u>819 800</u> 785 772	<u>846 332</u> 785 772	<u>846 779</u> 785 772	<u>843 353</u> 785 772
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>558 760</u> 543 224	<u>578 870</u> 543 224	<u>569 399</u> 543 224	<u>591 580</u> 543 224	<u>591 953</u> 543 224	<u>589 088</u> 543 224
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>622 811</u> 606 234	<u>641 981</u> 606 234	<u>632 953</u> 606 234	<u>654 096</u> 606 234	<u>654 452</u> 606 234	<u>651 722</u> 606 234
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>773 343</u> 753 680	<u>793 106</u> 753 680	<u>783 798</u> 753 680	<u>805 596</u> 753 680	<u>805 963</u> 753 680	<u>803 148</u> 753 680
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>991 218</u> 966 305	<u>1 015 272</u> 966 305	<u>1 003 943</u> 966 305	<u>1 030 475</u> 966 305	<u>1 030 922</u> 966 305	<u>1 027 495</u> 966 305
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 046 912</u> 1 020 907	<u>1 070 967</u> 1 020 907	<u>1 059 638</u> 1 020 907	<u>1 086 170</u> 1 020 907	<u>1 086 617</u> 1 020 907	<u>1 083 190</u> 1 020 907
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 362 639</u> 1 330 443	<u>1 386 694</u> 1 330 443	<u>1 375 365</u> 1 330 443	<u>1 401 896</u> 1 330 443	<u>1 402 343</u> 1 330 443	<u>1 398 917</u> 1 330 443
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 232 807</u> 1 203 157	<u>1 256 862</u> 1 203 157	<u>1 245 533</u> 1 203 157	<u>1 272 065</u> 1 203 157	<u>1 272 512</u> 1 203 157	<u>1 269 085</u> 1 203 157
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>999 978</u> 974 893	<u>1 024 032</u> 974 893	<u>1 012 703</u> 974 893	<u>1 039 235</u> 974 893	<u>1 039 682</u> 974 893	<u>1 036 255</u> 974 893

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>545 289</u> 528 670	<u>575 931</u> 528 670	<u>567 674</u> 528 670	<u>572 274</u> 528 670	<u>547 191</u> 528 670	<u>589 498</u> 528 670	<u>552 593</u> 528 670
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>599 820</u> 582 097	<u>630 641</u> 582 097	<u>622 335</u> 582 097	<u>626 962</u> 582 097	<u>601 733</u> 582 097	<u>644 286</u> 582 097	<u>607 167</u> 582 097
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>566 809</u> 549 733	<u>597 629</u> 549 733	<u>589 324</u> 549 733	<u>593 951</u> 549 733	<u>568 722</u> 549 733	<u>611 275</u> 549 733	<u>574 156</u> 549 733
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>889 025</u> 863 699	<u>929 835</u> 863 699	<u>918 837</u> 863 699	<u>924 964</u> 863 699	<u>891 558</u> 863 699	<u>947 902</u> 863 699	<u>898 752</u> 863 699
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>809 123</u> 785 772	<u>847 822</u> 785 772	<u>837 393</u> 785 772	<u>843 204</u> 785 772	<u>811 526</u> 785 772	<u>864 955</u> 785 772	<u>818 348</u> 785 772
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>560 472</u> 543 224	<u>592 825</u> 543 224	<u>584 106</u> 543 224	<u>588 964</u> 543 224	<u>562 481</u> 543 224	<u>607 149</u> 543 224	<u>568 184</u> 543 224
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>624 444</u> 606 234	<u>655 283</u> 606 234	<u>646 972</u> 606 234	<u>651 603</u> 606 234	<u>626 358</u> 606 234	<u>668 937</u> 606 234	<u>631 795</u> 606 234
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>775 026</u> 753 680	<u>806 820</u> 753 680	<u>798 252</u> 753 680	<u>803 025</u> 753 680	<u>777 000</u> 753 680	<u>820 896</u> 753 680	<u>782 605</u> 753 680
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>993 266</u> 966 305	<u>1 031 965</u> 966 305	<u>1 021 536</u> 966 305	<u>1 027 347</u> 966 305	<u>995 669</u> 966 305	<u>1 049 098</u> 966 305	<u>1 002 491</u> 966 305
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 048 961</u> 1 020 907	<u>1 087 660</u> 1 020 907	<u>1 077 231</u> 1 020 907	<u>1 083 041</u> 1 020 907	<u>1 051 363</u> 1 020 907	<u>1 104 793</u> 1 020 907	<u>1 058 186</u> 1 020 907
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 364 687</u> 1 330 443	<u>1 403 386</u> 1 330 443	<u>1 392 957</u> 1 330 443	<u>1 398 768</u> 1 330 443	<u>1 367 090</u> 1 330 443	<u>1 420 519</u> 1 330 443	<u>1 373 912</u> 1 330 443
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 234 856</u> 1 203 157	<u>1 273 555</u> 1 203 157	<u>1 263 126</u> 1 203 157	<u>1 268 936</u> 1 203 157	<u>1 237 258</u> 1 203 157	<u>1 290 688</u> 1 203 157	<u>1 244 080</u> 1 203 157
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 002 026</u> 974 893	<u>1 040 725</u> 974 893	<u>1 030 296</u> 974 893	<u>1 036 106</u> 974 893	<u>1 004 428</u> 974 893	<u>1 057 858</u> 974 893	<u>1 011 251</u> 974 893

					-	-	-	-	-	-
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>545 289</u> 528 670	<u>573 572</u> 528 670	<u>600 233</u> 528 670	<u>557 921</u> 528 670	<u>570 977</u> 528 670	<u>580 414</u> 528 670
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>599 820</u> 582 097	<u>628 267</u> 582 097	<u>655 083</u> 582 097	<u>612 526</u> 582 097	<u>625 657</u> 582 097	<u>635 149</u> 582 097
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>566 809</u> 549 733	<u>595 256</u> 549 733	<u>622 072</u> 549 733	<u>579 515</u> 549 733	<u>592 646</u> 549 733	<u>602 138</u> 549 733
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>889 025</u> 863 699	<u>926 692</u> 863 699	<u>962 200</u> 863 699	<u>905 849</u> 863 699	<u>923 236</u> 863 699	<u>935 805</u> 863 699
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>809 123</u> 785 772	<u>844 842</u> 785 772	<u>878 513</u> 785 772	<u>825 077</u> 785 772	<u>841 565</u> 785 772	<u>853 484</u> 785 772
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>560 472</u> 543 224	<u>590 334</u> 543 224	<u>618 483</u> 543 224	<u>573 810</u> 543 224	<u>587 594</u> 543 224	<u>597 558</u> 543 224
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>624 444</u> 606 234	<u>652 909</u> 606 234	<u>679 741</u> 606 234	<u>637 158</u> 606 234	<u>650 297</u> 606 234	<u>659 795</u> 606 234
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>775 026</u> 753 680	<u>804 372</u> 753 680	<u>832 034</u> 753 680	<u>788 133</u> 753 680	<u>801 679</u> 753 680	<u>811 471</u> 753 680
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>993 266</u> 966 305	<u>1 028 985</u> 966 305	<u>1 062 656</u> 966 305	<u>1 009 220</u> 966 305	<u>1 025 708</u> 966 305	<u>1 037 626</u> 966 305
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 048 961</u> 1 020 907	<u>1 084 680</u> 1 020 907	<u>1 118 351</u> 1 020 907	<u>1 064 915</u> 1 020 907	<u>1 081 402</u> 1 020 907	<u>1 093 321</u> 1 020 907
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 364 687</u> 1 330 443	<u>1 400 406</u> 1 330 443	<u>1 434 077</u> 1 330 443	<u>1 380 641</u> 1 330 443	<u>1 397 129</u> 1 330 443	<u>1 409 048</u> 1 330 443
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 234 856</u> 1 203 157	<u>1 270 575</u> 1 203 157	<u>1 304 246</u> 1 203 157	<u>1 250 810</u> 1 203 157	<u>1 267 297</u> 1 203 157	<u>1 279 216</u> 1 203 157
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 002 026</u> 974 893	<u>1 037 745</u> 974 893	<u>1 071 416</u> 974 893	<u>1 017 980</u> 974 893	<u>1 034 468</u> 974 893	<u>1 046 386</u> 974 893

							-	-	-	-
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 196 938</u> 1 167 991	<u>1 220 993</u> 1 167 991	<u>1 209 663</u> 1 167 991	<u>1 236 195</u> 1 167 991	<u>1 236 642</u> 1 167 991	<u>1 233 216</u> 1 167 991
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>832 738</u> 810 271	<u>859 698</u> 810 271	<u>847 001</u> 810 271	<u>876 737</u> 810 271	<u>877 238</u> 810 271	<u>873 397</u> 810 271
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>819 486</u> 797 253	<u>846 556</u> 797 253	<u>833 807</u> 797 253	<u>863 665</u> 797 253	<u>864 168</u> 797 253	<u>860 312</u> 797 253
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>899 747</u> 875 812	<u>927 383</u> 875 812	<u>914 368</u> 875 812	<u>944 849</u> 875 812	<u>945 363</u> 875 812	<u>941 426</u> 875 812
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>887 012</u> 863 518	<u>913 810</u> 863 518	<u>901 189</u> 863 518	<u>930 746</u> 863 518	<u>931 244</u> 863 518	<u>927 427</u> 863 518
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>926 175</u> 901 758	<u>953 653</u> 901 758	<u>940 711</u> 901 758	<u>971 018</u> 901 758	<u>971 529</u> 901 758	<u>967 615</u> 901 758
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>885 219</u> 862 523	<u>908 666</u> 862 523	<u>897 623</u> 862 523	<u>923 484</u> 862 523	<u>923 919</u> 862 523	<u>920 579</u> 862 523
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 268 089</u> 1 236 967	<u>1 295 567</u> 1 236 967	<u>1 282 625</u> 1 236 967	<u>1 312 932</u> 1 236 967	<u>1 313 443</u> 1 236 967	<u>1 309 529</u> 1 236 967
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 272 146</u> 1 240 945	<u>1 299 624</u> 1 240 945	<u>1 286 683</u> 1 240 945	<u>1 316 990</u> 1 240 945	<u>1 317 500</u> 1 240 945	<u>1 313 586</u> 1 240 945
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 347 205</u> 1 314 532	<u>1 374 683</u> 1 314 532	<u>1 361 741</u> 1 314 532	<u>1 392 048</u> 1 314 532	<u>1 392 559</u> 1 314 532	<u>1 388 645</u> 1 314 532
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 335 402</u> 1 302 961	<u>1 362 880</u> 1 302 961	<u>1 349 939</u> 1 302 961	<u>1 380 246</u> 1 302 961	<u>1 380 756</u> 1 302 961	<u>1 376 842</u> 1 302 961
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 371 825</u> 1 338 669	<u>1 399 303</u> 1 338 669	<u>1 386 361</u> 1 338 669	<u>1 416 668</u> 1 338 669	<u>1 417 179</u> 1 338 669	<u>1 413 265</u> 1 338 669
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 377 911</u> 1 344 636	<u>1 405 388</u> 1 344 636	<u>1 392 447</u> 1 344 636	<u>1 422 754</u> 1 344 636	<u>1 423 265</u> 1 344 636	<u>1 419 351</u> 1 344 636

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 198 986</u> 1 167 991	<u>1 237 685</u> 1 167 991	<u>1 227 256</u> 1 167 991	<u>1 233 067</u> 1 167 991	<u>1 201 389</u> 1 167 991	<u>1 254 818</u> 1 167 991	<u>1 208 211</u> 1 167 991
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>835 034</u> 810 271	<u>878 407</u> 810 271	<u>866 718</u> 810 271	<u>873 230</u> 810 271	<u>837 727</u> 810 271	<u>897 609</u> 810 271	<u>845 373</u> 810 271
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>821 791</u> 797 253	<u>865 342</u> 797 253	<u>853 605</u> 797 253	<u>860 144</u> 797 253	<u>824 495</u> 797 253	<u>884 623</u> 797 253	<u>832 172</u> 797 253
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>902 101</u> 875 812	<u>946 561</u> 875 812	<u>934 579</u> 875 812	<u>941 255</u> 875 812	<u>904 861</u> 875 812	<u>966 245</u> 875 812	<u>912 699</u> 875 812
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>889 294</u> 863 518	<u>932 406</u> 863 518	<u>920 788</u> 863 518	<u>927 261</u> 863 518	<u>891 971</u> 863 518	<u>951 493</u> 863 518	<u>899 571</u> 863 518
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>928 515</u> 901 758	<u>972 720</u> 901 758	<u>960 807</u> 901 758	<u>967 445</u> 901 758	<u>931 259</u> 901 758	<u>992 292</u> 901 758	<u>939 052</u> 901 758
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>887 216</u> 862 523	<u>924 936</u> 862 523	<u>914 771</u> 862 523	<u>920 434</u> 862 523	<u>889 558</u> 862 523	<u>941 636</u> 862 523	<u>896 207</u> 862 523
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 270 429</u> 1 236 967	<u>1 314 634</u> 1 236 967	<u>1 302 721</u> 1 236 967	<u>1 309 359</u> 1 236 967	<u>1 273 173</u> 1 236 967	<u>1 334 206</u> 1 236 967	<u>1 280 966</u> 1 236 967
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 274 486</u> 1 240 945	<u>1 318 692</u> 1 240 945	<u>1 306 779</u> 1 240 945	<u>1 313 416</u> 1 240 945	<u>1 277 230</u> 1 240 945	<u>1 338 263</u> 1 240 945	<u>1 285 023</u> 1 240 945
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 349 545</u> 1 314 532	<u>1 393 750</u> 1 314 532	<u>1 381 837</u> 1 314 532	<u>1 388 475</u> 1 314 532	<u>1 352 289</u> 1 314 532	<u>1 413 322</u> 1 314 532	<u>1 360 082</u> 1 314 532
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 337 742</u> 1 302 961	<u>1 381 947</u> 1 302 961	<u>1 370 035</u> 1 302 961	<u>1 376 672</u> 1 302 961	<u>1 340 486</u> 1 302 961	<u>1 401 519</u> 1 302 961	<u>1 348 279</u> 1 302 961
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 374 165</u> 1 338 669	<u>1 418 370</u> 1 338 669	<u>1 406 457</u> 1 338 669	<u>1 413 095</u> 1 338 669	<u>1 376 909</u> 1 338 669	<u>1 437 942</u> 1 338 669	<u>1 384 702</u> 1 338 669
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 380 251</u> 1 344 636	<u>1 424 456</u> 1 344 636	<u>1 412 543</u> 1 344 636	<u>1 419 180</u> 1 344 636	<u>1 382 995</u> 1 344 636	<u>1 444 027</u> 1 344 636	<u>1 390 788</u> 1 344 636

					-	-	-	-	-	-
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 198 986</u> 1 167 991	<u>1 234 705</u> 1 167 991	<u>1 268 376</u> 1 167 991	<u>1 214 940</u> 1 167 991	<u>1 231 428</u> 1 167 991	<u>1 243 347</u> 1 167 991
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>835 034</u> 810 271	<u>875 067</u> 810 271	<u>912 804</u> 810 271	<u>852 915</u> 810 271	<u>871 394</u> 810 271	<u>884 752</u> 810 271
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>821 791</u> 797 253	<u>861 988</u> 797 253	<u>899 880</u> 797 253	<u>839 745</u> 797 253	<u>858 300</u> 797 253	<u>871 713</u> 797 253
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>902 101</u> 875 812	<u>943 137</u> 875 812	<u>981 820</u> 875 812	<u>920 430</u> 875 812	<u>939 372</u> 875 812	<u>953 065</u> 875 812
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>889 294</u> 863 518	<u>929 087</u> 863 518	<u>966 597</u> 863 518	<u>907 067</u> 863 518	<u>925 435</u> 863 518	<u>938 713</u> 863 518
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>928 515</u> 901 758	<u>969 317</u> 901 758	<u>1 007 778</u> 901 758	<u>946 739</u> 901 758	<u>965 573</u> 901 758	<u>979 187</u> 901 758
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>887 216</u> 862 523	<u>922 031</u> 862 523	<u>954 850</u> 862 523	<u>902 766</u> 862 523	<u>918 837</u> 862 523	<u>930 454</u> 862 523
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 270 429</u> 1 236 967	<u>1 311 231</u> 1 236 967	<u>1 349 692</u> 1 236 967	<u>1 288 653</u> 1 236 967	<u>1 307 487</u> 1 236 967	<u>1 321 101</u> 1 236 967
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 274 486</u> 1 240 945	<u>1 315 288</u> 1 240 945	<u>1 353 750</u> 1 240 945	<u>1 292 710</u> 1 240 945	<u>1 311 544</u> 1 240 945	<u>1 325 159</u> 1 240 945
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 349 545</u> 1 314 532	<u>1 390 347</u> 1 314 532	<u>1 428 808</u> 1 314 532	<u>1 367 769</u> 1 314 532	<u>1 386 603</u> 1 314 532	<u>1 400 217</u> 1 314 532
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 337 742</u> 1 302 961	<u>1 378 544</u> 1 302 961	<u>1 417 006</u> 1 302 961	<u>1 355 966</u> 1 302 961	<u>1 374 800</u> 1 302 961	<u>1 388 414</u> 1 302 961
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 374 165</u> 1 338 669	<u>1 414 967</u> 1 338 669	<u>1 453 428</u> 1 338 669	<u>1 392 389</u> 1 338 669	<u>1 411 223</u> 1 338 669	<u>1 424 837</u> 1 338 669
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 380 251</u> 1 344 636	<u>1 421 052</u> 1 344 636	<u>1 459 514</u> 1 344 636	<u>1 398 475</u> 1 344 636	<u>1 417 308</u> 1 344 636	<u>1 430 923</u> 1 344 636

							-	-	-	-
225-204-0500	- 750 2387-2013 35	.								
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>787 328</u> 766 607	<u>810 529</u> 766 607	<u>799 602</u> 766 607	<u>825 192</u> 766 607	<u>825 623</u> 766 607	<u>822 318</u> 766 607
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 212 968</u> 1 183 902	<u>1 236 169</u> 1 183 902	<u>1 225 242</u> 1 183 902	<u>1 250 833</u> 1 183 902	<u>1 251 264</u> 1 183 902	<u>1 247 959</u> 1 183 902
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>767 636</u> 750 244	<u>777 912</u> 750 244	<u>773 073</u> 750 244	<u>784 407</u> 750 244	<u>784 598</u> 750 244	<u>783 134</u> 750 244
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>768 049</u> 750 244	<u>780 104</u> 750 244	<u>774 427</u> 750 244	<u>787 723</u> 750 244	<u>787 947</u> 750 244	<u>786 230</u> 750 244
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>665 415</u> 648 542	<u>682 213</u> 648 542	<u>674 301</u> 648 542	<u>692 829</u> 648 542	<u>693 141</u> 648 542	<u>690 748</u> 648 542
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>769 701</u> 750 244	<u>788 871</u> 750 244	<u>779 843</u> 750 244	<u>800 986</u> 750 244	<u>801 343</u> 750 244	<u>798 612</u> 750 244
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>78 710</u> 74 310	<u>78 579</u> 74 310	<u>80 819</u> 74 310	<u>84 325</u> 74 310	<u>80 830</u> 74 310	<u>79 176</u> 74 310
225-204-0602	2	.	1	675	<u>60 642</u> 57 044	<u>60 532</u> 57 044	<u>62 422</u> 57 044	<u>65 381</u> 57 044	<u>62 431</u> 57 044	<u>61 036</u> 57 044
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 874</u> 47 913	<u>50 784</u> 47 913	<u>52 324</u> 47 913	<u>54 735</u> 47 913	<u>52 331</u> 47 913	<u>51 195</u> 47 913
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 423</u> 41 856	<u>44 345</u> 41 856	<u>45 675</u> 41 856	<u>47 757</u> 41 856	<u>45 682</u> 41 856	<u>44 700</u> 41 856

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0500	35 - 750 2387-2013	.									
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>789 304</u> 766 607	<u>826 629</u> 766 607	<u>816 570</u> 766 607	<u>822 174</u> 766 607	<u>791 621</u> 766 607	<u>843 154</u> 766 607	<u>798 201</u> 766 607
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 214 944</u> 1 183 902	<u>1 252 270</u> 1 183 902	<u>1 242 211</u> 1 183 902	<u>1 247 815</u> 1 183 902	<u>1 217 261</u> 1 183 902	<u>1 268 795</u> 1 183 902	<u>1 223 841</u> 1 183 902
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>768 511</u> 750 244	<u>785 044</u> 750 244	<u>780 588</u> 750 244	<u>783 071</u> 750 244	<u>769 537</u> 750 244	<u>792 363</u> 750 244	<u>772 452</u> 750 244
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>769 076</u> 750 244	<u>788 470</u> 750 244	<u>783 243</u> 750 244	<u>786 155</u> 750 244	<u>770 280</u> 750 244	<u>797 056</u> 750 244	<u>773 699</u> 750 244
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>666 845</u> 648 542	<u>693 870</u> 648 542	<u>686 587</u> 648 542	<u>690 644</u> 648 542	<u>668 523</u> 648 542	<u>705 834</u> 648 542	<u>673 287</u> 648 542
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>771 334</u> 750 244	<u>802 174</u> 750 244	<u>793 863</u> 750 244	<u>798 493</u> 750 244	<u>773 248</u> 750 244	<u>815 827</u> 750 244	<u>778 685</u> 750 244
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>78 942</u> 74 310	<u>79 482</u> 74 310	<u>78 658</u> 74 310	<u>79 040</u> 74 310	<u>79 394</u> 74 310	<u>82 416</u> 74 310	<u>78 639</u> 74 310
225-204-0602	2	.	1	675	<u>60 839</u> 57 044	<u>61 294</u> 57 044	<u>60 599</u> 57 044	<u>60 921</u> 57 044	<u>61 220</u> 57 044	<u>63 770</u> 57 044	<u>60 582</u> 57 044
225-204-0603	3	.	1	550	<u>51 034</u> 47 913	<u>51 405</u> 47 913	<u>50 839</u> 47 913	<u>51 101</u> 47 913	<u>51 344</u> 47 913	<u>53 422</u> 47 913	<u>50 825</u> 47 913
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 561</u> 41 856	<u>44 881</u> 41 856	<u>44 392</u> 41 856	<u>44 619</u> 41 856	<u>44 829</u> 41 856	<u>46 623</u> 41 856	<u>44 381</u> 41 856

					-	-	-	-	-	-
225-204-0500	35 - 750 2387-2013	.								
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>789 304</u> 766 607	<u>823 755</u> 766 607	<u>856 231</u> 766 607	<u>804 691</u> 766 607	<u>820 594</u> 766 607	<u>832 090</u> 766 607
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 214 944</u> 1 183 902	<u>1 249 396</u> 1 183 902	<u>1 281 871</u> 1 183 902	<u>1 230 332</u> 1 183 902	<u>1 246 234</u> 1 183 902	<u>1 257 730</u> 1 183 902
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>768 511</u> 750 244	<u>783 771</u> 750 244	<u>798 155</u> 750 244	<u>775 327</u> 750 244	<u>782 371</u> 750 244	<u>787 462</u> 750 244
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>769 076</u> 750 244	<u>786 976</u> 750 244	<u>803 850</u> 750 244	<u>777 071</u> 750 244	<u>785 334</u> 750 244	<u>791 307</u> 750 244
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>666 845</u> 648 542	<u>691 789</u> 648 542	<u>715 302</u> 648 542	<u>677 986</u> 648 542	<u>689 500</u> 648 542	<u>697 823</u> 648 542
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>771 334</u> 750 244	<u>799 799</u> 750 244	<u>826 632</u> 750 244	<u>784 048</u> 750 244	<u>797 187</u> 750 244	<u>806 685</u> 750 244
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>78 648</u> 74 310	<u>81 486</u> 74 310	<u>84 188</u> 74 310	<u>81 460</u> 74 310	<u>78 932</u> 74 310	<u>81 564</u> 74 310
225-204-0602	2	.	1	675	<u>60 591</u> 57 044	<u>62 985</u> 57 044	<u>65 265</u> 57 044	<u>62 963</u> 57 044	<u>60 830</u> 57 044	<u>63 051</u> 57 044
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 832</u> 47 913	<u>52 782</u> 47 913	<u>54 641</u> 47 913	<u>52 765</u> 47 913	<u>51 027</u> 47 913	<u>52 836</u> 47 913
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 386</u> 41 856	<u>46 071</u> 41 856	<u>47 676</u> 41 856	<u>46 056</u> 41 856	<u>44 555</u> 41 856	<u>46 118</u> 41 856

							-	-	-	-
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 560</u> 32 454	<u>34 494</u> 32 454	<u>35 615</u> 32 454	<u>37 368</u> 32 454	<u>35 620</u> 32 454	<u>34 793</u> 32 454
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>38 802</u> 36 613	<u>38 736</u> 36 613	<u>39 856</u> 36 613	<u>41 609</u> 36 613	<u>39 862</u> 36 613	<u>39 035</u> 36 613
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>20 503</u> 19 030	<u>20 453</u> 19 030	<u>21 294</u> 19 030	<u>22 608</u> 19 030	<u>21 298</u> 19 030	<u>20 678</u> 19 030
225-204-0700	() 2387-2013 0,38	.								
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>61 267</u> 59 846	<u>62 231</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846	<u>62 841</u> 59 846	<u>62 859</u> 59 846	<u>62 721</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>61 305</u> 59 846	<u>62 436</u> 59 846	<u>61 903</u> 59 846	<u>63 150</u> 59 846	<u>63 171</u> 59 846	<u>63 010</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>61 346</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>62 036</u> 59 846	<u>63 474</u> 59 846	<u>63 499</u> 59 846	<u>63 313</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>61 388</u> 59 846	<u>62 874</u> 59 846	<u>62 174</u> 59 846	<u>63 813</u> 59 846	<u>63 841</u> 59 846	<u>63 629</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>70 008</u> 68 253	<u>71 684</u> 68 253	<u>70 894</u> 68 253	<u>72 743</u> 68 253	<u>72 774</u> 68 253	<u>72 535</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>70 053</u> 68 253	<u>71 922</u> 68 253	<u>71 042</u> 68 253	<u>73 104</u> 68 253	<u>73 138</u> 68 253	<u>72 872</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>66 431</u> 64 908	<u>67 395</u> 64 908	<u>66 941</u> 64 908	<u>68 005</u> 64 908	<u>68 022</u> 64 908	<u>67 885</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>66 469</u> 64 908	<u>67 600</u> 64 908	<u>67 067</u> 64 908	<u>68 314</u> 64 908	<u>68 335</u> 64 908	<u>68 174</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>66 510</u> 64 908	<u>67 814</u> 64 908	<u>67 200</u> 64 908	<u>68 638</u> 64 908	<u>68 662</u> 64 908	<u>68 477</u> 64 908

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 676</u> 32 454	<u>34 946</u> 32 454	<u>34 534</u> 32 454	<u>34 725</u> 32 454	<u>34 902</u> 32 454	<u>36 413</u> 32 454	<u>34 524</u> 32 454
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>38 918</u> 36 613	<u>39 188</u> 36 613	<u>38 776</u> 36 613	<u>38 967</u> 36 613	<u>39 144</u> 36 613	<u>40 655</u> 36 613	<u>38 766</u> 36 613
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>20 590</u> 19 030	<u>20 792</u> 19 030	<u>20 483</u> 19 030	<u>20 627</u> 19 030	<u>20 759</u> 19 030	<u>21 892</u> 19 030	<u>20 476</u> 19 030
225-204-0700	(2387-2013 0,38	.									
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 901</u> 59 846	<u>62 482</u> 59 846	<u>62 715</u> 59 846	<u>61 445</u> 59 846	<u>63 587</u> 59 846	<u>61 719</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 220</u> 59 846	<u>62 730</u> 59 846	<u>63 003</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>64 025</u> 59 846	<u>61 835</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 555</u> 59 846	<u>62 990</u> 59 846	<u>63 305</u> 59 846	<u>61 587</u> 59 846	<u>64 484</u> 59 846	<u>61 957</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 905</u> 59 846	<u>63 261</u> 59 846	<u>63 620</u> 59 846	<u>61 663</u> 59 846	<u>64 964</u> 59 846	<u>62 085</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 846</u> 68 253	<u>72 120</u> 68 253	<u>72 525</u> 68 253	<u>70 318</u> 68 253	<u>74 040</u> 68 253	<u>70 793</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>70 212</u> 68 253	<u>73 219</u> 68 253	<u>72 409</u> 68 253	<u>72 861</u> 68 253	<u>70 399</u> 68 253	<u>74 551</u> 68 253	<u>70 929</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>66 513</u> 64 908	<u>68 064</u> 64 908	<u>67 646</u> 64 908	<u>67 879</u> 64 908	<u>66 609</u> 64 908	<u>68 751</u> 64 908	<u>66 883</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 384</u> 64 908	<u>67 894</u> 64 908	<u>68 167</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>69 189</u> 64 908	<u>66 999</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 719</u> 64 908	<u>68 154</u> 64 908	<u>68 469</u> 64 908	<u>66 751</u> 64 908	<u>69 648</u> 64 908	<u>67 121</u> 64 908

					-	-	-	-	-	-
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 529</u> 32 454	<u>35 948</u> 32 454	<u>37 299</u> 32 454	<u>35 935</u> 32 454	<u>34 671</u> 32 454	<u>35 987</u> 32 454
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>38 771</u> 36 613	<u>40 190</u> 36 613	<u>41 541</u> 36 613	<u>40 177</u> 36 613	<u>38 913</u> 36 613	<u>40 229</u> 36 613
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>20 480</u> 19 030	<u>21 544</u> 19 030	<u>22 557</u> 19 030	<u>21 534</u> 19 030	<u>20 586</u> 19 030	<u>21 573</u> 19 030
225-204-0700	() 2387-2013 0,38	.								
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 781</u> 59 846	<u>64 131</u> 59 846	<u>61 989</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 128</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 080</u> 59 846	<u>64 663</u> 59 846	<u>62 151</u> 59 846	<u>62 926</u> 59 846	<u>63 486</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 394</u> 59 846	<u>65 219</u> 59 846	<u>62 322</u> 59 846	<u>63 216</u> 59 846	<u>63 862</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 721</u> 59 846	<u>65 802</u> 59 846	<u>62 500</u> 59 846	<u>63 519</u> 59 846	<u>64 255</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 639</u> 68 253	<u>74 985</u> 68 253	<u>71 262</u> 68 253	<u>72 410</u> 68 253	<u>73 241</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>70 212</u> 68 253	<u>72 988</u> 68 253	<u>75 605</u> 68 253	<u>71 452</u> 68 253	<u>72 733</u> 68 253	<u>73 659</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>66 513</u> 64 908	<u>67 945</u> 64 908	<u>69 295</u> 64 908	<u>67 152</u> 64 908	<u>67 813</u> 64 908	<u>68 291</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 244</u> 64 908	<u>69 826</u> 64 908	<u>67 315</u> 64 908	<u>68 090</u> 64 908	<u>68 650</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 557</u> 64 908	<u>70 383</u> 64 908	<u>67 486</u> 64 908	<u>68 380</u> 64 908	<u>69 026</u> 64 908

							-	-	-	-
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>66 552</u> 64 908	<u>68 038</u> 64 908	<u>67 338</u> 64 908	<u>68 977</u> 64 908	<u>69 005</u> 64 908	<u>68 793</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>76 462</u> 74 581	<u>78 138</u> 74 581	<u>77 349</u> 74 581	<u>79 197</u> 74 581	<u>79 228</u> 74 581	<u>78 990</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>76 507</u> 74 581	<u>78 377</u> 74 581	<u>77 496</u> 74 581	<u>79 558</u> 74 581	<u>79 593</u> 74 581	<u>79 327</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 405</u> 11 577					
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 445</u> 11 577					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>18 615</u> 17 357	<u>18 574</u> 17 357	<u>19 274</u> 17 357	<u>20 370</u> 17 357	<u>19 277</u> 17 357	<u>18 760</u> 17 357
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>21 796</u> 20 476	<u>21 755</u> 20 476	<u>22 455</u> 20 476	<u>23 551</u> 20 476	<u>22 458</u> 20 476	<u>21 942</u> 20 476
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 496</u> 26 759	<u>28 442</u> 26 759	<u>29 366</u> 26 759	<u>30 812</u> 26 759	<u>29 370</u> 26 759	<u>28 688</u> 26 759
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>33 291</u> 31 460	<u>33 237</u> 31 460	<u>34 161</u> 31 460	<u>35 607</u> 31 460	<u>34 165</u> 31 460	<u>33 483</u> 31 460
225-204-0807	45	.	1	510	<u>53 633</u> 50 761	<u>53 549</u> 50 761	<u>54 978</u> 50 761	<u>57 213</u> 50 761	<u>54 984</u> 50 761	<u>53 930</u> 50 761
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>73 393</u> 67 711	<u>70 483</u> 67 711	<u>75 557</u> 67 711	<u>78 554</u> 67 711	<u>72 561</u> 67 711	<u>70 133</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>66 678</u> 64 908	<u>69 069</u> 64 908	<u>68 425</u> 64 908	<u>68 784</u> 64 908	<u>66 827</u> 64 908	<u>70 128</u> 64 908	<u>67 248</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 301</u> 74 581	<u>78 575</u> 74 581	<u>78 979</u> 74 581	<u>76 772</u> 74 581	<u>80 495</u> 74 581	<u>77 248</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 674</u> 74 581	<u>78 864</u> 74 581	<u>79 315</u> 74 581	<u>76 853</u> 74 581	<u>81 006</u> 74 581	<u>77 383</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0801	30	.	1	150							
225-204-0802	33-1	.	1	160							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>18 687</u> 17 357	<u>18 856</u> 17 357	<u>18 599</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 828</u> 17 357	<u>19 773</u> 17 357	<u>18 592</u> 17 357
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>21 869</u> 20 476	<u>22 037</u> 20 476	<u>21 780</u> 20 476	<u>21 899</u> 20 476	<u>22 010</u> 20 476	<u>22 954</u> 20 476	<u>21 774</u> 20 476
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 592</u> 26 759	<u>28 814</u> 26 759	<u>28 475</u> 26 759	<u>28 632</u> 26 759	<u>28 778</u> 26 759	<u>30 025</u> 26 759	<u>28 466</u> 26 759
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>33 387</u> 31 460	<u>33 609</u> 31 460	<u>33 269</u> 31 460	<u>33 427</u> 31 460	<u>33 573</u> 31 460	<u>34 820</u> 31 460	<u>33 261</u> 31 460
225-204-0807	45	.	1	510	<u>53 781</u> 50 761	<u>54 125</u> 50 761	<u>53 600</u> 50 761	<u>53 844</u> 50 761	<u>54 069</u> 50 761	<u>55 996</u> 50 761	<u>53 588</u> 50 761
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>73 560</u> 67 711	<u>70 153</u> 67 711	<u>69 918</u> 67 711	<u>69 918</u> 67 711	<u>74 059</u> 67 711	<u>73 227</u> 67 711	<u>72 013</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>66 678</u> 64 908	<u>68 885</u> 64 908	<u>70 965</u> 64 908	<u>67 664</u> 64 908	<u>68 683</u> 64 908	<u>69 419</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 094</u> 74 581	<u>81 439</u> 74 581	<u>77 717</u> 74 581	<u>78 865</u> 74 581	<u>79 696</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 443</u> 74 581	<u>82 059</u> 74 581	<u>77 906</u> 74 581	<u>79 188</u> 74 581	<u>80 114</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150						
225-204-0802	33-1	.	1	160						
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>18 596</u> 17 357	<u>19 482</u> 17 357	<u>20 327</u> 17 357	<u>19 474</u> 17 357	<u>18 684</u> 17 357	<u>19 507</u> 17 357
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>21 777</u> 20 476	<u>22 663</u> 20 476	<u>23 508</u> 20 476	<u>22 655</u> 20 476	<u>21 865</u> 20 476	<u>22 688</u> 20 476
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 471</u> 26 759	<u>29 641</u> 26 759	<u>30 756</u> 26 759	<u>29 630</u> 26 759	<u>28 588</u> 26 759	<u>29 673</u> 26 759
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>33 265</u> 31 460	<u>34 436</u> 31 460	<u>35 551</u> 31 460	<u>34 425</u> 31 460	<u>33 383</u> 31 460	<u>34 468</u> 31 460
225-204-0807	45	.	1	510	<u>53 594</u> 50 761	<u>55 403</u> 50 761	<u>57 126</u> 50 761	<u>55 386</u> 50 761	<u>53 775</u> 50 761	<u>55 453</u> 50 761
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>73 060</u> 67 711	<u>73 893</u> 67 711	<u>74 725</u> 67 711	<u>76 057</u> 67 711	<u>69 918</u> 67 711	<u>73 060</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012	.								

							-	-	-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>49 724</u> 46 964	<u>49 642</u> 46 964	<u>51 042</u> 46 964	<u>53 234</u> 46 964	<u>51 049</u> 46 964	<u>50 015</u> 46 964
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>64 376</u> 60 614	<u>64 261</u> 60 614	<u>66 221</u> 60 614	<u>69 289</u> 60 614	<u>66 231</u> 60 614	<u>64 784</u> 60 614
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>115 279</u> 111 556	<u>121 701</u> 111 556	<u>118 677</u> 111 556	<u>125 761</u> 111 556	<u>125 880</u> 111 556	<u>124 965</u> 111 556
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>149 120</u> 144 733	<u>155 542</u> 144 733	<u>152 518</u> 144 733	<u>159 602</u> 144 733	<u>159 721</u> 144 733	<u>158 806</u> 144 733
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>189 203</u> 182 973	<u>200 270</u> 182 973	<u>195 058</u> 182 973	<u>207 264</u> 182 973	<u>207 470</u> 182 973	<u>205 894</u> 182 973
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>256 329</u> 248 062	<u>270 558</u> 248 062	<u>263 856</u> 248 062	<u>279 550</u> 248 062	<u>279 815</u> 248 062	<u>277 788</u> 248 062
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 253</u> 8 679	<u>9 235</u> 8 679	<u>9 543</u> 8 679	<u>10 025</u> 8 679	<u>9 544</u> 8 679	<u>9 317</u> 8 679
225-204-1002	3 (8)	.	1	110	<u>8 815</u> 7 955	<u>8 344</u> 7 955	<u>9 165</u> 7 955	<u>9 649</u> 7 955	<u>8 680</u> 7 955	<u>8 287</u> 7 955
225-204-1003	4	.	1	50	<u>3 822</u> 3 435	<u>3 608</u> 3 435	<u>3 981</u> 3 435	<u>4 202</u> 3 435	<u>3 761</u> 3 435	<u>3 583</u> 3 435
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>161 037</u> 156 305	<u>167 954</u> 156 305	<u>164 697</u> 156 305	<u>172 326</u> 156 305	<u>172 454</u> 156 305	<u>171 469</u> 156 305
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>17 552</u> 16 137	<u>17 503</u> 16 137	<u>18 343</u> 16 137	<u>19 658</u> 16 137	<u>18 347</u> 16 137	<u>17 727</u> 16 137
225-204-1100	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>49 685</u> 46 964	<u>51 459</u> 46 964	<u>53 148</u> 46 964	<u>51 442</u> 46 964	<u>49 863</u> 46 964	<u>51 508</u> 46 964
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>64 322</u> 60 614	<u>66 805</u> 60 614	<u>69 169</u> 60 614	<u>66 782</u> 60 614	<u>64 571</u> 60 614	<u>66 873</u> 60 614
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>115 826</u> 111 556	<u>125 363</u> 111 556	<u>134 353</u> 111 556	<u>120 085</u> 111 556	<u>124 488</u> 111 556	<u>127 670</u> 111 556
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>149 667</u> 144 733	<u>159 204</u> 144 733	<u>168 194</u> 144 733	<u>153 926</u> 144 733	<u>158 329</u> 144 733	<u>161 511</u> 144 733
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>190 146</u> 182 973	<u>206 579</u> 182 973	<u>222 070</u> 182 973	<u>197 485</u> 182 973	<u>205 071</u> 182 973	<u>210 555</u> 182 973
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>257 540</u> 248 062	<u>278 669</u> 248 062	<u>298 586</u> 248 062	<u>266 977</u> 248 062	<u>276 730</u> 248 062	<u>283 780</u> 248 062
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 244</u> 8 679	<u>9 634</u> 8 679	<u>10 006</u> 8 679	<u>9 631</u> 8 679	<u>9 283</u> 8 679	<u>9 645</u> 8 679
225-204-1002	3 (8)	.	1	110	<u>8 761</u> 7 955	<u>8 895</u> 7 955	<u>9 030</u> 7 955	<u>9 245</u> 7 955	<u>8 252</u> 7 955	<u>8 761</u> 7 955
225-204-1003	4	.	1	50	<u>3 798</u> 3 435	<u>3 859</u> 3 435	<u>3 920</u> 3 435	<u>4 018</u> 3 435	<u>3 567</u> 3 435	<u>3 798</u> 3 435
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>161 626</u> 156 305	<u>171 897</u> 156 305	<u>181 579</u> 156 305	<u>166 214</u> 156 305	<u>170 955</u> 156 305	<u>174 382</u> 156 305
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>17 529</u> 16 137	<u>18 593</u> 16 137	<u>19 606</u> 16 137	<u>18 583</u> 16 137	<u>17 635</u> 16 137	<u>18 622</u> 16 137
225-204-1100	13015-2012	.								

							-	-	-	-
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>7 797</u> 7 051	<u>7 390</u> 7 051	<u>8 099</u> 7 051	<u>8 518</u> 7 051	<u>7 681</u> 7 051	<u>7 342</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>154 618</u> 149 615	<u>163 274</u> 149 615	<u>159 197</u> 149 615	<u>168 744</u> 149 615	<u>168 905</u> 149 615	<u>167 672</u> 149 615
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>123 139</u> 117 400					
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>279 839</u> 272 381	<u>288 495</u> 272 381	<u>284 418</u> 272 381	<u>293 965</u> 272 381	<u>294 126</u> 272 381	<u>292 893</u> 272 381
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>425 055</u> 413 769	<u>438 020</u> 413 769	<u>431 914</u> 413 769	<u>446 213</u> 413 769	<u>446 454</u> 413 769	<u>444 607</u> 413 769
225-204-1308	5	.	1	625	<u>164 799</u> 161 006	<u>167 270</u> 161 006	<u>166 106</u> 161 006	<u>168 831</u> 161 006	<u>168 877</u> 161 006	<u>168 525</u> 161 006
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>156 027</u> 149 629					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>291 531</u> 282 867	<u>304 475</u> 282 867	<u>298 379</u> 282 867	<u>312 656</u> 282 867	<u>312 897</u> 282 867	<u>311 053</u> 282 867
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>55 530</u> 53 789	<u>58 396</u> 53 789	<u>57 046</u> 53 789	<u>60 207</u> 53 789	<u>60 260</u> 53 789	<u>59 852</u> 53 789
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>45 748</u> 42 263	<u>45 629</u> 42 263	<u>47 660</u> 42 263	<u>50 837</u> 42 263	<u>47 669</u> 42 263	<u>46 171</u> 42 263
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>38 602</u> 35 257	<u>38 483</u> 35 257	<u>40 513</u> 35 257	<u>43 691</u> 35 257	<u>40 523</u> 35 257	<u>39 025</u> 35 257
225-204-1400	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>7 820</u> 7 051	<u>7 344</u> 7 051	<u>7 312</u> 7 051	<u>7 312</u> 7 051	<u>7 890</u> 7 051	<u>7 774</u> 7 051	<u>7 604</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>155 355</u> 149 615	<u>169 280</u> 149 615	<u>165 528</u> 149 615	<u>167 618</u> 149 615	<u>156 219</u> 149 615	<u>175 446</u> 149 615	<u>158 674</u> 149 615
225-204-1303	12	.	1	2190							
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>280 576</u> 272 381	<u>294 501</u> 272 381	<u>290 748</u> 272 381	<u>292 839</u> 272 381	<u>281 440</u> 272 381	<u>300 667</u> 272 381	<u>283 895</u> 272 381
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>426 159</u> 413 769	<u>447 016</u> 413 769	<u>441 395</u> 413 769	<u>444 527</u> 413 769	<u>427 454</u> 413 769	<u>456 250</u> 413 769	<u>431 131</u> 413 769
225-204-1308	5	.	1	625	<u>165 010</u> 161 006	<u>168 984</u> 161 006	<u>167 913</u> 161 006	<u>168 510</u> 161 006	<u>165 257</u> 161 006	<u>170 743</u> 161 006	<u>165 957</u> 161 006
225-204-1309	35-10	.	1	2200							
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>292 633</u> 282 867	<u>313 458</u> 282 867	<u>307 846</u> 282 867	<u>310 973</u> 282 867	<u>293 926</u> 282 867	<u>322 678</u> 282 867	<u>297 597</u> 282 867
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>55 774</u> 53 789	<u>60 384</u> 53 789	<u>59 142</u> 53 789	<u>59 834</u> 53 789	<u>56 061</u> 53 789	<u>62 425</u> 53 789	<u>56 873</u> 53 789
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>45 959</u> 42 263	<u>46 448</u> 42 263	<u>45 702</u> 42 263	<u>46 048</u> 42 263	<u>46 368</u> 42 263	<u>49 107</u> 42 263	<u>45 684</u> 42 263
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>38 813</u> 35 257	<u>39 301</u> 35 257	<u>38 555</u> 35 257	<u>38 901</u> 35 257	<u>39 222</u> 35 257	<u>41 961</u> 35 257	<u>38 538</u> 35 257
225-204-1400	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>7 751</u> 7 051	<u>7 867</u> 7 051	<u>7 983</u> 7 051	<u>8 169</u> 7 051	<u>7 312</u> 7 051	<u>7 751</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>155 355</u> 149 615	<u>168 208</u> 149 615	<u>180 324</u> 149 615	<u>161 096</u> 149 615	<u>167 029</u> 149 615	<u>171 318</u> 149 615
225-204-1303	12	.	1	2190						
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>280 576</u> 272 381	<u>293 429</u> 272 381	<u>305 545</u> 272 381	<u>286 317</u> 272 381	<u>292 250</u> 272 381	<u>296 538</u> 272 381
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>426 159</u> 413 769	<u>445 410</u> 413 769	<u>463 556</u> 413 769	<u>434 758</u> 413 769	<u>443 643</u> 413 769	<u>450 067</u> 413 769
225-204-1308	5	.	1	625	<u>165 010</u> 161 006	<u>168 678</u> 161 006	<u>172 136</u> 161 006	<u>166 648</u> 161 006	<u>168 341</u> 161 006	<u>169 565</u> 161 006
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>292 633</u> 282 867	<u>311 855</u> 282 867	<u>329 973</u> 282 867	<u>301 218</u> 282 867	<u>310 091</u> 282 867	<u>316 505</u> 282 867
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>55 774</u> 53 789	<u>60 030</u> 53 789	<u>64 041</u> 53 789	<u>57 675</u> 53 789	<u>59 639</u> 53 789	<u>61 059</u> 53 789
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>45 693</u> 42 263	<u>48 264</u> 42 263	<u>50 713</u> 42 263	<u>48 240</u> 42 263	<u>45 950</u> 42 263	<u>48 335</u> 42 263
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>38 546</u> 35 257	<u>41 118</u> 35 257	<u>43 567</u> 35 257	<u>41 094</u> 35 257	<u>38 804</u> 35 257	<u>41 189</u> 35 257
225-204-1400	13015-2012	.								

							-	-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>46 875</u> 44 884	<u>46 825</u> 44 884	<u>47 666</u> 44 884	<u>48 980</u> 44 884	<u>47 670</u> 44 884	<u>47 050</u> 44 884
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>79 078</u> 74 672	<u>78 947</u> 74 672	<u>81 188</u> 74 672	<u>84 694</u> 74 672	<u>81 198</u> 74 672	<u>79 545</u> 74 672
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>122 352</u> 115 669	<u>122 156</u> 115 669	<u>125 516</u> 115 669	<u>130 776</u> 115 669	<u>125 532</u> 115 669	<u>123 052</u> 115 669
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>179 181</u> 169 955	<u>178 919</u> 169 955	<u>183 399</u> 169 955	<u>190 412</u> 169 955	<u>183 421</u> 169 955	<u>180 114</u> 169 955
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>222 677</u> 210 548					
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>284 531</u> 269 502					
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>74 482</u> 71 237	<u>74 400</u> 71 237	<u>75 800</u> 71 237	<u>77 992</u> 71 237	<u>75 807</u> 71 237	<u>74 774</u> 71 237
225-204-1505	6	.	1	760	<u>111 068</u> 106 177	<u>110 943</u> 106 177	<u>113 072</u> 106 177	<u>116 403</u> 106 177	<u>113 082</u> 106 177	<u>111 511</u> 106 177
225-204-1507	7	.	1	230	<u>25 504</u> 24 182	<u>25 466</u> 24 182	<u>26 110</u> 24 182	<u>27 118</u> 24 182	<u>26 113</u> 24 182	<u>25 638</u> 24 182
225-204-1512	1	.	1	500	<u>54 426</u> 51 574	<u>54 345</u> 51 574	<u>55 745</u> 51 574	<u>57 936</u> 51 574	<u>55 751</u> 51 574	<u>54 718</u> 51 574
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>76 624</u> 74 672	<u>78 601</u> 74 672	<u>77 670</u> 74 672	<u>79 850</u> 74 672	<u>79 886</u> 74 672	<u>79 605</u> 74 672
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>19 362</u> 18 432					

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>46 962</u> 44 884	<u>47 164</u> 44 884	<u>46 855</u> 44 884	<u>46 999</u> 44 884	<u>47 131</u> 44 884	<u>48 264</u> 44 884	<u>46 848</u> 44 884
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>79 311</u> 74 672	<u>79 850</u> 74 672	<u>79 027</u> 74 672	<u>79 409</u> 74 672	<u>79 763</u> 74 672	<u>82 785</u> 74 672	<u>79 007</u> 74 672
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>122 701</u> 115 669	<u>123 510</u> 115 669	<u>122 275</u> 115 669	<u>122 848</u> 115 669	<u>123 378</u> 115 669	<u>127 912</u> 115 669	<u>122 246</u> 115 669
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>179 646</u> 169 955	<u>180 725</u> 169 955	<u>179 078</u> 169 955	<u>179 842</u> 169 955	<u>180 549</u> 169 955	<u>186 593</u> 169 955	<u>179 039</u> 169 955
225-204-1405	8.4	.	1	2300							
225-204-1406	10.2	.	1	2800							
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>74 627</u> 71 237	<u>74 964</u> 71 237	<u>74 450</u> 71 237	<u>74 689</u> 71 237	<u>74 910</u> 71 237	<u>76 798</u> 71 237	<u>74 438</u> 71 237
225-204-1505	6	.	1	760	<u>111 289</u> 106 177	<u>111 801</u> 106 177	<u>111 019</u> 106 177	<u>111 382</u> 106 177	<u>111 718</u> 106 177	<u>114 589</u> 106 177	<u>111 000</u> 106 177
225-204-1507	7	.	1	230	<u>25 571</u> 24 182	<u>25 726</u> 24 182	<u>25 489</u> 24 182	<u>25 599</u> 24 182	<u>25 700</u> 24 182	<u>26 569</u> 24 182	<u>25 483</u> 24 182
225-204-1512	1	.	1	500	<u>54 572</u> 51 574	<u>54 909</u> 51 574	<u>54 394</u> 51 574	<u>54 633</u> 51 574	<u>54 854</u> 51 574	<u>56 743</u> 51 574	<u>54 382</u> 51 574
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>76 793</u> 74 672	<u>79 972</u> 74 672	<u>79 115</u> 74 672	<u>79 593</u> 74 672	<u>76 990</u> 74 672	<u>81 380</u> 74 672	<u>77 550</u> 74 672
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200							

					-	-	-	-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>46 852</u> 44 884	<u>47 916</u> 44 884	<u>48 929</u> 44 884	<u>47 906</u> 44 884	<u>46 958</u> 44 884	<u>47 945</u> 44 884
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>79 017</u> 74 672	<u>81 854</u> 74 672	<u>84 557</u> 74 672	<u>81 828</u> 74 672	<u>79 301</u> 74 672	<u>81 933</u> 74 672
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>122 260</u> 115 669	<u>126 516</u> 115 669	<u>130 570</u> 115 669	<u>126 477</u> 115 669	<u>122 686</u> 115 669	<u>126 634</u> 115 669
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>179 058</u> 169 955	<u>184 733</u> 169 955	<u>190 138</u> 169 955	<u>184 681</u> 169 955	<u>179 626</u> 169 955	<u>184 889</u> 169 955
225-204-1405	8.4	.	1	2300						
225-204-1406	10.2	.	1	2800						
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>74 444</u> 71 237	<u>76 217</u> 71 237	<u>77 906</u> 71 237	<u>76 201</u> 71 237	<u>74 621</u> 71 237	<u>76 266</u> 71 237
225-204-1505	6	.	1	760	<u>111 010</u> 106 177	<u>113 705</u> 106 177	<u>116 273</u> 106 177	<u>113 680</u> 106 177	<u>111 280</u> 106 177	<u>113 780</u> 106 177
225-204-1507	7	.	1	230	<u>25 486</u> 24 182	<u>26 302</u> 24 182	<u>27 079</u> 24 182	<u>26 294</u> 24 182	<u>25 568</u> 24 182	<u>26 324</u> 24 182
225-204-1512	1	.	1	500	<u>54 388</u> 51 574	<u>56 161</u> 51 574	<u>57 851</u> 51 574	<u>56 145</u> 51 574	<u>54 566</u> 51 574	<u>56 210</u> 51 574
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>76 793</u> 74 672	<u>79 727</u> 74 672	<u>82 493</u> 74 672	<u>78 103</u> 74 672	<u>79 458</u> 74 672	<u>80 437</u> 74 672
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200						

225-205.

							-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 227</u> 1 145	<u>1 185</u> 1 145	<u>1 257</u> 1 145	<u>1 302</u> 1 145	<u>1 214</u> 1 145	<u>1 187</u> 1 145	<u>1 229</u> 1 145
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 490</u> 1 386	<u>1 436</u> 1 386	<u>1 530</u> 1 386	<u>1 588</u> 1 386	<u>1 474</u> 1 386	<u>1 439</u> 1 386	<u>1 493</u> 1 386
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 769</u> 3 465	<u>3 603</u> 3 465	<u>3 890</u> 3 465	<u>4 070</u> 3 465	<u>3 719</u> 3 465	<u>3 612</u> 3 465	<u>3 779</u> 3 465
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 476</u> 4 852	<u>5 101</u> 4 852	<u>5 749</u> 4 852	<u>6 153</u> 4 852	<u>5 364</u> 4 852	<u>5 122</u> 4 852	<u>5 498</u> 4 852
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 308</u> 6 419	<u>6 767</u> 6 419	<u>7 703</u> 6 419	<u>8 287</u> 6 419	<u>7 147</u> 6 419	<u>6 797</u> 6 419	<u>7 341</u> 6 419
225-205-0106	6	.	1	180	<u>11 443</u> 10 185	<u>10 694</u> 10 185	<u>11 990</u> 10 185	<u>12 798</u> 10 185	<u>11 220</u> 10 185	<u>10 735</u> 10 185	<u>11 488</u> 10 185
225-205-0107	7	.	1	230	<u>18 437</u> 16 754	<u>17 480</u> 16 754	<u>19 135</u> 16 754	<u>20 168</u> 16 754	<u>18 152</u> 16 754	<u>17 532</u> 16 754	<u>18 494</u> 16 754
225-205-0108	8	.	1	650	<u>36 549</u> 31 776	<u>33 767</u> 31 776	<u>38 617</u> 31 776	<u>41 482</u> 31 776	<u>35 753</u> 31 776	<u>33 433</u> 31 776	<u>36 708</u> 31 776
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>61 043</u> 52 795	<u>56 206</u> 52 795	<u>64 639</u> 52 795	<u>69 618</u> 52 795	<u>59 660</u> 52 795	<u>55 626</u> 52 795	<u>61 319</u> 52 795

226.**226-1.**

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.										
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{1\ 189}{1\ 145}$	$\frac{1\ 182}{1\ 145}$	$\frac{1\ 185}{1\ 145}$	$\frac{1\ 236}{1\ 145}$	$\frac{1\ 232}{1\ 145}$	$\frac{1\ 206}{1\ 145}$	$\frac{1\ 222}{1\ 145}$	$\frac{1\ 240}{1\ 145}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{1\ 441}{1\ 386}$	$\frac{1\ 432}{1\ 386}$	$\frac{1\ 436}{1\ 386}$	$\frac{1\ 502}{1\ 386}$	$\frac{1\ 497}{1\ 386}$	$\frac{1\ 464}{1\ 386}$	$\frac{1\ 484}{1\ 386}$	$\frac{1\ 507}{1\ 386}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{3\ 618}{3\ 465}$	$\frac{3\ 589}{3\ 465}$	$\frac{3\ 604}{3\ 465}$	$\frac{3\ 806}{3\ 465}$	$\frac{3\ 789}{3\ 465}$	$\frac{3\ 688}{3\ 465}$	$\frac{3\ 749}{3\ 465}$	$\frac{3\ 822}{3\ 465}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{5\ 136}{4\ 852}$	$\frac{5\ 071}{4\ 852}$	$\frac{5\ 104}{4\ 852}$	$\frac{5\ 558}{4\ 852}$	$\frac{5\ 521}{4\ 852}$	$\frac{5\ 294}{4\ 852}$	$\frac{5\ 431}{4\ 852}$	$\frac{5\ 595}{4\ 852}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{6\ 818}{6\ 419}$	$\frac{6\ 724}{6\ 419}$	$\frac{6\ 772}{6\ 419}$	$\frac{7\ 427}{6\ 419}$	$\frac{7\ 374}{6\ 419}$	$\frac{7\ 046}{6\ 419}$	$\frac{7\ 244}{6\ 419}$	$\frac{7\ 480}{6\ 419}$
225-205-0106	6	.	1	180	$\frac{10\ 764}{10\ 185}$	$\frac{10\ 634}{10\ 185}$	$\frac{10\ 701}{10\ 185}$	$\frac{11\ 608}{10\ 185}$	$\frac{11\ 535}{10\ 185}$	$\frac{11\ 081}{10\ 185}$	$\frac{11\ 354}{10\ 185}$	$\frac{11\ 682}{10\ 185}$
225-205-0107	7	.	1	230	$\frac{17\ 569}{16\ 754}$	$\frac{17\ 402}{16\ 754}$	$\frac{17\ 488}{16\ 754}$	$\frac{18\ 647}{16\ 754}$	$\frac{18\ 553}{16\ 754}$	$\frac{17\ 973}{16\ 754}$	$\frac{18\ 323}{16\ 754}$	$\frac{18\ 741}{16\ 754}$
225-205-0108	8	.	1	650	$\frac{33\ 451}{31\ 776}$	$\frac{33\ 227}{31\ 776}$	$\frac{33\ 227}{31\ 776}$	$\frac{37\ 185}{31\ 776}$	$\frac{36\ 390}{31\ 776}$	$\frac{35\ 230}{31\ 776}$	$\frac{36\ 231}{31\ 776}$	$\frac{37\ 026}{31\ 776}$
225-205-0109	9	.	1	1130	$\frac{55\ 658}{52\ 795}$	$\frac{55\ 268}{52\ 795}$	$\frac{55\ 268}{52\ 795}$	$\frac{62\ 149}{52\ 795}$	$\frac{60\ 766}{52\ 795}$	$\frac{58\ 749}{52\ 795}$	$\frac{60\ 490}{52\ 795}$	$\frac{61\ 873}{52\ 795}$

					-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{1\,254}{1\,145}$	$\frac{1\,265}{1\,145}$	$\frac{1\,184}{1\,145}$	$\frac{1\,228}{1\,145}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{1\,525}{1\,386}$	$\frac{1\,540}{1\,386}$	$\frac{1\,435}{1\,386}$	$\frac{1\,492}{1\,386}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{3\,877}{3\,465}$	$\frac{3\,923}{3\,465}$	$\frac{3\,599}{3\,465}$	$\frac{3\,776}{3\,465}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{5\,720}{4\,852}$	$\frac{5\,823}{4\,852}$	$\frac{5\,094}{4\,852}$	$\frac{5\,492}{4\,852}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{7\,661}{6\,419}$	$\frac{7\,809}{6\,419}$	$\frac{6\,757}{6\,419}$	$\frac{7\,332}{6\,419}$
225-205-0106	6	.	1	180	$\frac{11\,931}{10\,185}$	$\frac{12\,137}{10\,185}$	$\frac{10\,680}{10\,185}$	$\frac{11\,476}{10\,185}$
225-205-0107	7	.	1	230	$\frac{19\,060}{16\,754}$	$\frac{19\,323}{16\,754}$	$\frac{17\,461}{16\,754}$	$\frac{18\,478}{16\,754}$
225-205-0108	8	.	1	650	$\frac{37\,822}{31\,776}$	$\frac{39\,095}{31\,776}$	$\frac{33\,227}{31\,776}$	$\frac{36\,231}{31\,776}$
225-205-0109	9	.	1	1130	$\frac{63\,256}{52\,795}$	$\frac{65\,469}{52\,795}$	$\frac{55\,268}{52\,795}$	$\frac{60\,490}{52\,795}$

226-101.

							-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>24 961</u> 22 531	<u>23 965</u> 22 860	<u>23 805</u> 22 860	<u>23 814</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	<u>24 665</u> 22 860
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>25 925</u> 23 478	<u>24 595</u> 23 478	<u>24 436</u> 23 478	<u>24 444</u> 23 478	<u>24 337</u> 23 478	<u>24 337</u> 23 478	<u>25 294</u> 23 478
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>32 953</u> 30 373	<u>31 627</u> 30 373	<u>31 467</u> 30 373	<u>31 476</u> 30 373	<u>31 369</u> 30 373	<u>31 369</u> 30 373	<u>32 324</u> 30 373
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>35 248</u> 32 624	<u>33 922</u> 32 624	<u>33 763</u> 32 624	<u>33 772</u> 32 624	<u>33 665</u> 32 624	<u>33 665</u> 32 624	<u>34 620</u> 32 624
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>36 183</u> 33 543	<u>34 859</u> 33 543	<u>34 700</u> 33 543	<u>34 708</u> 33 543	<u>34 602</u> 33 543	<u>34 602</u> 33 543	<u>35 555</u> 33 543
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>47 486</u> 44 627	<u>46 164</u> 44 627	<u>46 005</u> 44 627	<u>46 014</u> 44 627	<u>45 907</u> 44 627	<u>45 907</u> 44 627	<u>46 859</u> 44 627

					-	-	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012											
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>23 707</u> 22 860							
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>24 337</u> 23 478	<u>26 914</u> 23 478	<u>28 283</u> 23 478	<u>25 545</u> 23 478	<u>26 001</u> 23 478	<u>26 229</u> 23 478	<u>25 849</u> 23 478	<u>25 773</u> 23 478
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>31 369</u> 30 373	<u>33 940</u> 30 373	<u>35 306</u> 30 373	<u>32 574</u> 30 373	<u>33 029</u> 30 373	<u>33 257</u> 30 373	<u>32 878</u> 30 373	<u>32 802</u> 30 373
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>33 665</u> 32 624	<u>36 234</u> 32 624	<u>37 599</u> 32 624	<u>34 869</u> 32 624	<u>35 324</u> 32 624	<u>35 552</u> 32 624	<u>35 173</u> 32 624	<u>35 097</u> 32 624
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>34 602</u> 33 543	<u>37 167</u> 33 543	<u>38 531</u> 33 543	<u>35 804</u> 33 543	<u>36 259</u> 33 543	<u>36 486</u> 33 543	<u>36 107</u> 33 543	<u>36 031</u> 33 543
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>45 907</u> 44 627	<u>48 470</u> 44 627	<u>49 831</u> 44 627	<u>47 108</u> 44 627	<u>47 562</u> 44 627	<u>47 789</u> 44 627	<u>47 411</u> 44 627	<u>47 335</u> 44 627

					-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012							
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311				
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>26 153</u> 23 478	<u>26 533</u> 23 478	<u>27 142</u> 23 478	<u>25 773</u> 23 478
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>33 181</u> 30 373	<u>33 560</u> 30 373	<u>34 168</u> 30 373	<u>32 802</u> 30 373
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>35 476</u> 32 624	<u>35 855</u> 32 624	<u>36 462</u> 32 624	<u>35 097</u> 32 624
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>36 410</u> 33 543	<u>36 789</u> 33 543	<u>37 395</u> 33 543	<u>36 031</u> 33 543
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>47 713</u> 44 627	<u>48 091</u> 44 627	<u>48 696</u> 44 627	<u>47 335</u> 44 627

							-	-	-	-	-
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>59 108</u> 56 022	<u>57 786</u> 56 022	<u>57 628</u> 56 022	<u>57 637</u> 56 022	<u>57 530</u> 56 022	<u>57 530</u> 56 022	<u>58 481</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>38 259</u> 34 988	<u>35 885</u> 34 355	<u>35 677</u> 34 355	<u>35 689</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>36 794</u> 34 355
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>45 236</u> 41 822	<u>43 503</u> 41 822	<u>43 295</u> 41 822	<u>43 306</u> 41 822	<u>43 167</u> 41 822	<u>43 167</u> 41 822	<u>44 414</u> 41 822
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>47 088</u> 43 624	<u>45 346</u> 43 624	<u>45 136</u> 43 624	<u>45 148</u> 43 624	<u>45 007</u> 43 624	<u>45 007</u> 43 624	<u>46 262</u> 43 624
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>56 005</u> 52 367	<u>54 263</u> 52 367	<u>54 053</u> 52 367	<u>54 065</u> 52 367	<u>53 925</u> 52 367	<u>53 925</u> 52 367	<u>55 178</u> 52 367
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>62 805</u> 59 036	<u>61 065</u> 59 036	<u>60 856</u> 59 036	<u>60 867</u> 59 036	<u>60 727</u> 59 036	<u>60 727</u> 59 036	<u>61 980</u> 59 036

					-	-	-	-	-	-	-	-
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>57 530</u> 56 022	<u>60 090</u> 56 022	<u>61 450</u> 56 022	<u>58 730</u> 56 022	<u>59 183</u> 56 022	<u>59 410</u> 56 022	<u>59 032</u> 56 022	<u>58 956</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012											
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>35 549</u> 34 355							
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>43 167</u> 41 822	<u>46 524</u> 41 822	<u>48 309</u> 41 822	<u>44 740</u> 41 822	<u>45 335</u> 41 822	<u>45 632</u> 41 822	<u>45 137</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>45 007</u> 43 624	<u>48 384</u> 43 624	<u>50 178</u> 43 624	<u>46 590</u> 43 624	<u>47 188</u> 43 624	<u>47 487</u> 43 624	<u>46 989</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>53 925</u> 52 367	<u>57 300</u> 52 367	<u>59 093</u> 52 367	<u>55 506</u> 52 367	<u>56 104</u> 52 367	<u>56 403</u> 52 367	<u>55 905</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>60 727</u> 59 036	<u>64 100</u> 59 036	<u>65 892</u> 59 036	<u>62 308</u> 59 036	<u>62 905</u> 59 036	<u>63 204</u> 59 036	<u>62 706</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036

					-	-	-	-
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>59 334</u> 56 022	<u>59 712</u> 56 022	<u>60 317</u> 56 022	<u>58 956</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012							
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404				
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>45 533</u> 41 822	<u>46 029</u> 41 822	<u>46 822</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>47 387</u> 43 624	<u>47 886</u> 43 624	<u>48 683</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>56 303</u> 52 367	<u>56 802</u> 52 367	<u>57 599</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>63 104</u> 59 036	<u>63 602</u> 59 036	<u>64 398</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036

							-	-	-	-	-
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>56 900</u> 53 247	<u>55 160</u> 53 247	<u>54 951</u> 53 247	<u>54 962</u> 53 247	<u>54 822</u> 53 247	<u>54 822</u> 53 247	<u>56 074</u> 53 247

226-102.

							-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>720 992</u> 667 106					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>841 175</u> 784 933	<u>813 912</u> 784 933	<u>861 447</u> 784 933	<u>889 516</u> 784 933	<u>833 378</u> 784 933	<u>810 637</u> 784 933
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>795 265</u> 726 631					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>930 030</u> 858 754	<u>893 651</u> 858 754	<u>957 080</u> 858 754	<u>994 535</u> 858 754	<u>919 626</u> 858 754	<u>889 281</u> 858 754
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 455 007</u> 1 342 238	<u>1 397 228</u> 1 342 238	<u>1 497 970</u> 1 342 238	<u>1 557 456</u> 1 342 238	<u>1 438 483</u> 1 342 238	<u>1 390 288</u> 1 342 238
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 532 409</u> 1 408 138					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 723 151</u> 1 595 139	<u>1 658 524</u> 1 595 139	<u>1 771 205</u> 1 595 139	<u>1 837 741</u> 1 595 139	<u>1 704 668</u> 1 595 139	<u>1 650 761</u> 1 595 139
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 558 476</u> 1 426 830					

					-	-	-	-	-	-	-	-
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>54 822</u> 53 247	<u>58 193</u> 53 247	<u>59 984</u> 53 247	<u>56 402</u> 53 247	<u>56 999</u> 53 247	<u>57 298</u> 53 247	<u>56 800</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247

					-	-	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.										
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370								
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>842 735</u> 784 933	<u>810 819</u> 784 933	<u>808 623</u> 784 933	<u>808 623</u> 784 933	<u>847 413</u> 784 933	<u>839 616</u> 784 933	<u>828 245</u> 784 933	
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500								
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>932 111</u> 858 754	<u>889 524</u> 858 754	<u>886 593</u> 858 754	<u>886 593</u> 858 754	<u>938 353</u> 858 754	<u>927 949</u> 858 754	<u>912 777</u> 858 754	
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 458 312</u> 1 342 238	<u>1 390 674</u> 1 342 238	<u>1 386 019</u> 1 342 238	<u>1 386 019</u> 1 342 238	<u>1 468 226</u> 1 342 238	<u>1 451 702</u> 1 342 238	<u>1 427 605</u> 1 342 238	
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100								
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 726 847</u> 1 595 139	<u>1 651 192</u> 1 595 139	<u>1 645 987</u> 1 595 139	<u>1 645 987</u> 1 595 139	<u>1 737 936</u> 1 595 139	<u>1 719 454</u> 1 595 139	<u>1 692 501</u> 1 595 139	
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200								

					-	-	-	-
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>57 198</u> 53 247	<u>57 696</u> 53 247	<u>58 492</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>838 057</u> 784 933	<u>845 853</u> 784 933	<u>853 650</u> 784 933	<u>866 125</u> 784 933	<u>808 623</u> 784 933	<u>838 057</u> 784 933
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>925 868</u> 858 754	<u>936 272</u> 858 754	<u>946 676</u> 858 754	<u>963 323</u> 858 754	<u>886 593</u> 858 754	<u>925 868</u> 858 754
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 448 398</u> 1 342 238	<u>1 464 922</u> 1 342 238	<u>1 481 446</u> 1 342 238	<u>1 507 884</u> 1 342 238	<u>1 386 019</u> 1 342 238	<u>1 448 398</u> 1 342 238
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 715 758</u> 1 595 139	<u>1 734 240</u> 1 595 139	<u>1 752 722</u> 1 595 139	<u>1 782 294</u> 1 595 139	<u>1 645 987</u> 1 595 139	<u>1 715 758</u> 1 595 139
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						

							-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 815 071</u> 1 678 393	<u>1 745 736</u> 1 678 393	<u>1 866 625</u> 1 678 393	<u>1 938 009</u> 1 678 393	<u>1 795 242</u> 1 678 393	<u>1 737 408</u> 1 678 393
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>925 100</u> 853 920	<u>965 153</u> 928 854				<u>960 783</u> 928 854
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 408 355</u> 1 296 500					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 712 377</u> 1 577 713	<u>1 748 606</u> 1 681 207				<u>1 740 278</u> 1 681 207
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>545 146</u> 503 256	<u>620 955</u> 598 560				<u>618 385</u> 598 560
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>193 903</u> 167 022	<u>176 668</u> 167 022	<u>206 348</u> 167 022	<u>225 369</u> 167 022	<u>188 655</u> 167 022	<u>179 179</u> 167 022
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>209 495</u> 182 309	<u>192 261</u> 182 309	<u>221 941</u> 182 309	<u>240 961</u> 182 309	<u>204 248</u> 182 309	<u>194 771</u> 182 309
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>264 189</u> 229 336	<u>242 030</u> 229 336	<u>280 190</u> 229 336	<u>304 645</u> 229 336	<u>257 442</u> 229 336	<u>245 258</u> 229 336
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>131 981</u> 114 729	<u>121 923</u> 114 729	<u>139 459</u> 114 729	<u>149 814</u> 114 729	<u>129 104</u> 114 729	<u>120 715</u> 114 729
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>250 226</u> 218 799	<u>232 036</u> 218 799	<u>263 751</u> 218 799	<u>282 478</u> 218 799	<u>245 024</u> 218 799	<u>229 851</u> 218 799
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>417 115</u> 360 577	<u>383 946</u> 360 577	<u>441 779</u> 360 577	<u>475 928</u> 360 577	<u>407 629</u> 360 577	<u>379 962</u> 360 577

					-	-	-	-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 819 036</u> 1 678 393	<u>1 737 870</u> 1 678 393	<u>1 732 285</u> 1 678 393	<u>1 732 285</u> 1 678 393	<u>1 830 934</u> 1 678 393	<u>1 811 105</u> 1 678 393	<u>1 782 188</u> 1 678 393
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500		<u>961 026</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854			<u>984 279</u> 928 854
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200		<u>1 740 741</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207			<u>1 785 058</u> 1 681 207
226-102-0118	-9	.	1	5000		<u>618 528</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560			<u>632 206</u> 598 560
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>194 952</u> 167 022	<u>180 147</u> 167 022	<u>176 296</u> 167 022	<u>178 635</u> 167 022	<u>197 608</u> 167 022	<u>197 608</u> 167 022	<u>185 463</u> 167 022
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>210 545</u> 182 309	<u>195 740</u> 182 309	<u>191 888</u> 182 309	<u>194 227</u> 182 309	<u>213 201</u> 182 309	<u>213 201</u> 182 309	<u>201 056</u> 182 309
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>265 538</u> 229 336	<u>246 503</u> 229 336	<u>241 551</u> 229 336	<u>244 558</u> 229 336	<u>268 953</u> 229 336	<u>268 953</u> 229 336	<u>253 338</u> 229 336
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 556</u> 114 729	<u>120 782</u> 114 729	<u>119 972</u> 114 729	<u>119 972</u> 114 729	<u>134 282</u> 114 729	<u>131 405</u> 114 729	<u>127 211</u> 114 729
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>251 266</u> 218 799	<u>229 973</u> 218 799	<u>228 507</u> 218 799	<u>228 507</u> 218 799	<u>254 387</u> 218 799	<u>249 185</u> 218 799	<u>241 599</u> 218 799
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>419 012</u> 360 577	<u>380 183</u> 360 577	<u>377 511</u> 360 577	<u>377 511</u> 360 577	<u>424 704</u> 360 577	<u>415 218</u> 360 577	<u>401 384</u> 360 577

					-	-	-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 807 139</u> 1 678 393	<u>1 826 968</u> 1 678 393	<u>1 846 797</u> 1 678 393	<u>1 878 523</u> 1 678 393	<u>1 732 285</u> 1 678 393	<u>1 807 139</u> 1 678 393
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500					<u>958 095</u> 928 854	
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200					<u>1 735 156</u> 1 681 207	
226-102-0118	-9	.	1	5000					<u>616 804</u> 598 560	
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>191 804</u> 167 022	<u>200 693</u> 167 022	<u>206 862</u> 167 022	<u>209 946</u> 167 022	<u>177 915</u> 167 022	<u>196 066</u> 167 022
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>207 396</u> 182 309	<u>216 286</u> 182 309	<u>222 455</u> 182 309	<u>225 539</u> 182 309	<u>193 508</u> 182 309	<u>211 659</u> 182 309
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>261 490</u> 229 336	<u>272 919</u> 229 336	<u>280 851</u> 229 336	<u>284 816</u> 229 336	<u>243 633</u> 229 336	<u>266 970</u> 229 336
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>130 830</u> 114 729	<u>133 707</u> 114 729	<u>136 583</u> 114 729	<u>141 185</u> 114 729	<u>119 972</u> 114 729	<u>130 830</u> 114 729
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>248 145</u> 218 799	<u>253 347</u> 218 799	<u>258 549</u> 218 799	<u>266 872</u> 218 799	<u>228 507</u> 218 799	<u>248 145</u> 218 799
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>413 321</u> 360 577	<u>422 807</u> 360 577	<u>432 293</u> 360 577	<u>447 470</u> 360 577	<u>377 511</u> 360 577	<u>413 321</u> 360 577

							-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>135 214</u> 118 835	<u>125 798</u> 118 835	<u>142 215</u> 118 835	<u>151 910</u> 118 835	<u>132 521</u> 118 835	<u>124 667</u> 118 835
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>223 928</u> 198 134	<u>209 247</u> 198 134	<u>234 843</u> 198 134	<u>249 957</u> 198 134	<u>219 729</u> 198 134	<u>207 484</u> 198 134
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>159 462</u> 139 487	<u>147 906</u> 139 487	<u>168 054</u> 139 487	<u>179 952</u> 139 487	<u>156 157</u> 139 487	<u>146 518</u> 139 487
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>248 468</u> 216 639	<u>229 978</u> 216 639	<u>262 215</u> 216 639	<u>281 251</u> 216 639	<u>243 180</u> 216 639	<u>227 757</u> 216 639
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>268 442</u> 238 218	<u>251 322</u> 238 218	<u>281 171</u> 238 218	<u>298 797</u> 238 218	<u>263 546</u> 238 218	<u>249 266</u> 238 218
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>353 120</u> 314 372	<u>331 292</u> 314 372	<u>369 350</u> 314 372	<u>391 823</u> 314 372	<u>346 877</u> 314 372	<u>328 670</u> 314 372
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>414 991</u> 361 302	<u>383 747</u> 361 302	<u>438 222</u> 361 302	<u>470 389</u> 361 302	<u>406 056</u> 361 302	<u>379 995</u> 361 302
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>531 960</u> 463 498	<u>492 157</u> 463 498	<u>561 556</u> 463 498	<u>602 536</u> 463 498	<u>520 577</u> 463 498	<u>487 376</u> 463 498
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>28 775</u> 24 779	<u>26 421</u> 24 779	<u>30 525</u> 24 779	<u>32 949</u> 24 779	<u>28 102</u> 24 779	<u>26 138</u> 24 779
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>37 503</u> 32 087	<u>34 293</u> 32 087	<u>39 889</u> 32 087	<u>43 194</u> 32 087	<u>36 585</u> 32 087	<u>33 907</u> 32 087
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>52 445</u> 44 552	<u>47 737</u> 44 552	<u>55 945</u> 44 552	<u>60 792</u> 44 552	<u>51 098</u> 44 552	<u>47 171</u> 44 552
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>305 511</u> 273 001	<u>287 321</u> 273 001	<u>319 036</u> 273 001	<u>337 764</u> 273 001	<u>300 309</u> 273 001	<u>285 137</u> 273 001

					-	-	-	-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>135 753</u> 118 835	<u>124 730</u> 118 835	<u>123 972</u> 118 835	<u>123 972</u> 118 835	<u>137 368</u> 118 835	<u>134 676</u> 118 835	<u>130 749</u> 118 835
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>224 767</u> 198 134	<u>207 582</u> 198 134	<u>206 400</u> 198 134	<u>206 400</u> 198 134	<u>227 286</u> 198 134	<u>223 088</u> 198 134	<u>216 965</u> 198 134
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>160 123</u> 139 487	<u>146 595</u> 139 487	<u>145 664</u> 139 487	<u>145 664</u> 139 487	<u>162 106</u> 139 487	<u>158 801</u> 139 487	<u>153 981</u> 139 487
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>249 525</u> 216 639	<u>227 881</u> 216 639	<u>226 391</u> 216 639	<u>226 391</u> 216 639	<u>252 698</u> 216 639	<u>247 410</u> 216 639	<u>239 699</u> 216 639
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>269 421</u> 238 218	<u>249 380</u> 238 218	<u>248 001</u> 238 218	<u>248 001</u> 238 218	<u>272 359</u> 238 218	<u>267 463</u> 238 218	<u>260 323</u> 238 218
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>354 368</u> 314 372	<u>328 816</u> 314 372	<u>327 058</u> 314 372	<u>327 058</u> 314 372	<u>358 114</u> 314 372	<u>351 871</u> 314 372	<u>342 768</u> 314 372
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>416 778</u> 361 302	<u>380 203</u> 361 302	<u>377 686</u> 361 302	<u>377 686</u> 361 302	<u>422 139</u> 361 302	<u>413 204</u> 361 302	<u>400 173</u> 361 302
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>534 237</u> 463 498	<u>487 642</u> 463 498	<u>484 435</u> 463 498	<u>484 435</u> 463 498	<u>541 067</u> 463 498	<u>529 684</u> 463 498	<u>513 083</u> 463 498
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>28 910</u> 24 779	<u>26 154</u> 24 779	<u>25 964</u> 24 779	<u>25 964</u> 24 779	<u>29 313</u> 24 779	<u>28 640</u> 24 779	<u>27 659</u> 24 779
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>37 686</u> 32 087	<u>33 928</u> 32 087	<u>33 670</u> 32 087	<u>33 670</u> 32 087	<u>38 237</u> 32 087	<u>37 319</u> 32 087	<u>35 980</u> 32 087
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>52 714</u> 44 552	<u>47 203</u> 44 552	<u>46 823</u> 44 552	<u>46 823</u> 44 552	<u>53 522</u> 44 552	<u>52 175</u> 44 552	<u>50 212</u> 44 552
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>306 552</u> 273 001	<u>285 258</u> 273 001	<u>283 793</u> 273 001	<u>283 793</u> 273 001	<u>309 673</u> 273 001	<u>304 471</u> 273 001	<u>296 884</u> 273 001

					-	-	-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>134 137</u> 118 835	<u>136 830</u> 118 835	<u>139 523</u> 118 835	<u>143 831</u> 118 835	<u>123 972</u> 118 835	<u>134 137</u> 118 835
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>222 248</u> 198 134	<u>226 446</u> 198 134	<u>230 645</u> 198 134	<u>237 362</u> 198 134	<u>206 400</u> 198 134	<u>222 248</u> 198 134
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>158 140</u> 139 487	<u>161 445</u> 139 487	<u>164 750</u> 139 487	<u>170 037</u> 139 487	<u>145 664</u> 139 487	<u>158 140</u> 139 487
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>246 352</u> 216 639	<u>251 640</u> 216 639	<u>256 928</u> 216 639	<u>265 388</u> 216 639	<u>226 391</u> 216 639	<u>246 352</u> 216 639
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>266 483</u> 238 218	<u>271 379</u> 238 218	<u>276 275</u> 238 218	<u>284 109</u> 238 218	<u>248 001</u> 238 218	<u>266 483</u> 238 218
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>350 623</u> 314 372	<u>356 865</u> 314 372	<u>363 107</u> 314 372	<u>373 095</u> 314 372	<u>327 058</u> 314 372	<u>350 623</u> 314 372
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>411 417</u> 361 302	<u>420 352</u> 361 302	<u>429 287</u> 361 302	<u>443 584</u> 361 302	<u>377 686</u> 361 302	<u>411 417</u> 361 302
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>527 407</u> 463 498	<u>538 790</u> 463 498	<u>550 173</u> 463 498	<u>568 386</u> 463 498	<u>484 435</u> 463 498	<u>527 407</u> 463 498
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>28 506</u> 24 779	<u>29 179</u> 24 779	<u>29 852</u> 24 779	<u>30 929</u> 24 779	<u>25 964</u> 24 779	<u>28 506</u> 24 779
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>37 135</u> 32 087	<u>38 053</u> 32 087	<u>38 971</u> 32 087	<u>40 440</u> 32 087	<u>33 670</u> 32 087	<u>37 135</u> 32 087
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>51 906</u> 44 552	<u>53 252</u> 44 552	<u>54 599</u> 44 552	<u>56 753</u> 44 552	<u>46 823</u> 44 552	<u>51 906</u> 44 552
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>303 430</u> 273 001	<u>308 632</u> 273 001	<u>313 834</u> 273 001	<u>322 158</u> 273 001	<u>283 793</u> 273 001	<u>303 430</u> 273 001

							-	-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 531</u> 2 170	<u>2 317</u> 2 170	<u>2 690</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 470</u> 2 170	<u>2 292</u> 2 170
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 529</u> 7 051	<u>7 630</u> 7 051	<u>9 197</u> 7 051	<u>10 123</u> 7 051	<u>8 272</u> 7 051	<u>7 522</u> 7 051

226-103.

							-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.								
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>138 290</u> 127 467	<u>132 726</u> 127 467	<u>142 427</u> 127 467	<u>148 156</u> 127 467	<u>136 699</u> 127 467	<u>132 058</u> 127 467
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>163 447</u> 147 762	<u>154 887</u> 147 762	<u>169 811</u> 147 762	<u>178 624</u> 147 762	<u>160 999</u> 147 762	<u>153 859</u> 147 762
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>171 597</u> 157 625	<u>164 321</u> 157 625	<u>177 007</u> 157 625	<u>184 498</u> 157 625	<u>169 516</u> 157 625	<u>163 447</u> 157 625
226-103-0200	13015-2012	.								
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>103 812</u> 96 160	<u>99 960</u> 96 160	<u>106 676</u> 96 160	<u>110 642</u> 96 160	<u>102 710</u> 96 160	<u>99 497</u> 96 160
226-103-0300	13015-2012	.								
226-103-0301	15- AII-1	.	1	1300	<u>109 115</u> 98 863	<u>103 551</u> 98 863	<u>113 252</u> 98 863	<u>118 980</u> 98 863	<u>107 524</u> 98 863	<u>102 883</u> 98 863
226-103-0302	15- AII-2	.	1	1140	<u>99 632</u> 90 564	<u>94 753</u> 90 564	<u>103 260</u> 90 564	<u>108 283</u> 90 564	<u>98 236</u> 90 564	<u>94 167</u> 90 564

					-	-	-	-	-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 544</u> 2 170	<u>2 293</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 580</u> 2 170	<u>2 519</u> 2 170	<u>2 430</u> 2 170
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 580</u> 7 051	<u>7 528</u> 7 051	<u>7 456</u> 7 051	<u>7 456</u> 7 051	<u>8 735</u> 7 051	<u>8 478</u> 7 051	<u>8 103</u> 7 051

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.									
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>138 608</u> 127 467	<u>132 095</u> 127 467	<u>131 647</u> 127 467	<u>131 647</u> 127 467	<u>139 563</u> 127 467	<u>137 972</u> 127 467	<u>135 651</u> 127 467
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>163 936</u> 147 762	<u>153 916</u> 147 762	<u>153 226</u> 147 762	<u>153 226</u> 147 762	<u>165 405</u> 147 762	<u>162 957</u> 147 762	<u>159 387</u> 147 762
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>172 013</u> 157 625	<u>163 496</u> 157 625	<u>162 910</u> 157 625	<u>162 910</u> 157 625	<u>173 262</u> 157 625	<u>171 181</u> 157 625	<u>168 147</u> 157 625
226-103-0200	13015-2012	.									
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>104 032</u> 96 160	<u>99 523</u> 96 160	<u>99 213</u> 96 160	<u>99 213</u> 96 160	<u>104 693</u> 96 160	<u>103 592</u> 96 160	<u>101 985</u> 96 160
226-103-0300	13015-2012	.									
226-103-0301	15- AII-1	.	1	1300	<u>109 433</u> 98 863	<u>102 920</u> 98 863	<u>102 472</u> 98 863	<u>102 472</u> 98 863	<u>110 388</u> 98 863	<u>108 797</u> 98 863	<u>106 476</u> 98 863
226-103-0302	15- AII-2	.	1	1140	<u>99 911</u> 90 564	<u>94 199</u> 90 564	<u>93 806</u> 90 564	<u>93 806</u> 90 564	<u>100 748</u> 90 564	<u>99 353</u> 90 564	<u>97 318</u> 90 564

					-	-	-	-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 507</u> 2 170	<u>2 568</u> 2 170	<u>2 629</u> 2 170	<u>2 727</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 507</u> 2 170
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 426</u> 7 051	<u>8 683</u> 7 051	<u>8 940</u> 7 051	<u>9 352</u> 7 051	<u>7 456</u> 7 051	<u>8 426</u> 7 051

					-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.								
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>137 654</u> 127 467	<u>139 245</u> 127 467	<u>140 836</u> 127 467	<u>143 382</u> 127 467	<u>131 647</u> 127 467	<u>137 654</u> 127 467
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>162 467</u> 147 762	<u>164 915</u> 147 762	<u>167 363</u> 147 762	<u>171 280</u> 147 762	<u>153 226</u> 147 762	<u>162 467</u> 147 762
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>170 765</u> 157 625	<u>172 846</u> 157 625	<u>174 926</u> 157 625	<u>178 256</u> 157 625	<u>162 910</u> 157 625	<u>170 765</u> 157 625
226-103-0200	13015-2012	.								
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>103 371</u> 96 160	<u>104 473</u> 96 160	<u>105 574</u> 96 160	<u>107 337</u> 96 160	<u>99 213</u> 96 160	<u>103 371</u> 96 160
226-103-0300	13015-2012	.								
226-103-0301	15- AII-1	.	1	1300	<u>108 478</u> 98 863	<u>110 070</u> 98 863	<u>111 661</u> 98 863	<u>114 207</u> 98 863	<u>102 472</u> 98 863	<u>108 478</u> 98 863
226-103-0302	15- AII-2	.	1	1140	<u>99 074</u> 90 564	<u>100 469</u> 90 564	<u>101 864</u> 90 564	<u>104 097</u> 90 564	<u>93 806</u> 90 564	<u>99 074</u> 90 564

						-	-	-	-
226-103-0305	15- АIII-1	.	1	1300		<u>99 435</u> 94 828			<u>98 767</u> 94 828
226-103-0306	15- АIII-2	.	1	1140		<u>91 618</u> 87 492			<u>91 032</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012	.							
226-103-0605	2.302	.	1	2700		<u>127 418</u> 119 401			<u>126 030</u> 119 401
226-103-0613	5.302	.	1	2400		<u>731 970</u> 712 712			<u>730 736</u> 712 712
226-103-0700	13015-2012	.							
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>165 839</u> 150 420	<u>157 493</u> 150 420	<u>172 045</u> 150 420	<u>180 637</u> 150 420	<u>163 452</u> 150 420
226-103-0706	1 40-1-1	.	1	3130		<u>237 832</u> 226 771			<u>236 223</u> 226 771
226-103-0716	2 38-1-1	.	1	5080		<u>345 023</u> 327 875			<u>342 412</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>345 481</u> 309 816	<u>325 665</u> 309 816	<u>360 216</u> 309 816	<u>380 617</u> 309 816	<u>339 814</u> 309 816
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>574 903</u> 513 211	<u>540 321</u> 513 211	<u>600 616</u> 513 211	<u>636 220</u> 513 211	<u>565 013</u> 513 211
226-103-1000	13015-2012	.							
226-103-1001	1	.	1	21		<u>681 641</u> 668 232			<u>681 630</u> 668 232

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-0305	15- АIII-1	.	1	1300		<u>98 804</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828			<u>102 360</u> 94 828
226-103-0306	15- АIII-2	.	1	1140		<u>91 065</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492			<u>94 184</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012	.									
226-103-0605	2.302	.	1	2700		<u>126 107</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401			<u>133 493</u> 119 401
226-103-0613	5.302	.	1	2400		<u>730 804</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712			<u>737 370</u> 712 712
226-103-0700	13015-2012	.									
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>166 317</u> 150 420	<u>156 547</u> 150 420	<u>155 874</u> 150 420	<u>155 874</u> 150 420	<u>167 749</u> 150 420	<u>165 362</u> 150 420	<u>161 881</u> 150 420
226-103-0706	1 40-1-1	.	1	3130		<u>236 312</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771			<u>244 875</u> 226 771
226-103-0716	2 38-1-1	.	1	5080		<u>342 557</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875			<u>356 454</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>346 615</u> 309 816	<u>323 417</u> 309 816	<u>321 821</u> 309 816	<u>321 821</u> 309 816	<u>350 015</u> 309 816	<u>344 348</u> 309 816	<u>336 083</u> 309 816
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>576 881</u> 513 211	<u>536 398</u> 513 211	<u>533 612</u> 513 211	<u>533 612</u> 513 211	<u>582 815</u> 513 211	<u>572 925</u> 513 211	<u>558 502</u> 513 211
226-103-1000	13015-2012	.									
226-103-1001	1	.	1	21		<u>681 630</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232			<u>681 688</u> 668 232

					-	-	-	-	-	-
226-103-0305	15- АИИ-1	.	1	1300					<u>98 356</u> 94 828	
226-103-0306	15- АИИ-2	.	1	1140					<u>90 672</u> 87 492	
226-103-0600	13015-2012	.								
226-103-0605	2.302	.	1	2700					<u>125 176</u> 119 401	
226-103-0613	5.302	.	1	2400					<u>729 977</u> 712 712	
226-103-0700	13015-2012	.								
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>164 885</u> 150 420	<u>167 271</u> 150 420	<u>169 658</u> 150 420	<u>173 477</u> 150 420	<u>155 874</u> 150 420	<u>164 885</u> 150 420
226-103-0706	1 40-1-1	.	1	3130					<u>235 233</u> 226 771	
226-103-0716	2 38-1-1	.	1	5080					<u>340 805</u> 327 875	
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>343 214</u> 309 816	<u>348 882</u> 309 816	<u>354 549</u> 309 816	<u>363 616</u> 309 816	<u>321 821</u> 309 816	<u>343 214</u> 309 816
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>570 947</u> 513 211	<u>580 837</u> 513 211	<u>590 727</u> 513 211	<u>606 550</u> 513 211	<u>533 612</u> 513 211	<u>570 947</u> 513 211
226-103-1000	13015-2012	.								
226-103-1001	1	.	1	21					<u>681 623</u> 668 232	

							-	-	-	-
226-103-1002	2	.	1	32		<u>686 201</u> 672 680				<u>686 184</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1101	1	.	1	600		<u>63 689</u> 61 214				<u>63 380</u> 61 214
226-103-1103	2	.	1	700		<u>67 310</u> 64 559				<u>66 950</u> 64 559
226-103-1105	3	.	1	900		<u>294 833</u> 287 212				<u>294 370</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012	.								
226-103-1201	1.150	.	1	6600		<u>672 590</u> 645 912				<u>669 197</u> 645 912
226-103-1205	2.150	.	1	1080		<u>459 504</u> 448 286				<u>458 948</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012	.								
226-103-1301	5 .	.	1	5800		<u>286 734</u> 269 257				<u>283 752</u> 269 257
226-103-1305	7 .	.	1	3000		<u>831 233</u> 808 802				<u>829 691</u> 808 802
226-103-1307	8 .	.	1	8200		<u>1 157 064</u> 1 117 615				<u>1 152 848</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>15 051</u> 12 385	<u>13 425</u> 12 385	<u>16 261</u> 12 385	<u>17 935</u> 12 385	<u>14 586</u> 12 385	<u>13 230</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>13 938</u> 11 481	<u>12 440</u> 11 481	<u>15 052</u> 11 481	<u>16 594</u> 11 481	<u>13 510</u> 11 481	<u>12 260</u> 11 481

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1002	2	.	1	32		<u>686 185</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680			<u>686 273</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1101	1	.	1	600		<u>63 397</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214			<u>65 039</u> 61 214
226-103-1103	2	.	1	700		<u>66 970</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559			<u>68 885</u> 64 559
226-103-1105	3	.	1	900		<u>294 396</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212			<u>296 858</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012	.									
226-103-1201	1.150	.	1	6600		<u>669 386</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912			<u>687 441</u> 645 912
226-103-1205	2.150	.	1	1080		<u>458 979</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286			<u>461 934</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012	.									
226-103-1301	5 .	.	1	5800		<u>283 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257			<u>299 785</u> 269 257
226-103-1305	7 .	.	1	3000		<u>829 776</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802			<u>837 983</u> 808 802
226-103-1307	8 .	.	1	8200		<u>1 153 083</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615			<u>1 175 515</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>15 144</u> 12 385	<u>13 241</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>15 423</u> 12 385	<u>14 958</u> 12 385	<u>14 280</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 024</u> 11 481	<u>12 270</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>14 281</u> 11 481	<u>13 853</u> 11 481	<u>13 228</u> 11 481

					-	-	-	-	-	-
226-103-1002	2	.	1	32					<u>686 174</u> 672 680	
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1101	1	.	1	600					<u>63 191</u> 61 214	
226-103-1103	2	.	1	700					<u>66 729</u> 64 559	
226-103-1105	3	.	1	900					<u>294 085</u> 287 212	
226-103-1200	13015-2012	.								
226-103-1201	1.150	.	1	6600					<u>667 110</u> 645 912	
226-103-1205	2.150	.	1	1080					<u>458 607</u> 448 286	
226-103-1300	13015-2012	.								
226-103-1301	5 .	.	1	5800					<u>281 918</u> 269 257	
226-103-1305	7 .	.	1	3000					<u>828 742</u> 808 802	
226-103-1307	8 .	.	1	8200					<u>1 150 256</u> 1 117 615	
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 865</u> 12 385	<u>15 330</u> 12 385	<u>15 796</u> 12 385	<u>16 540</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>14 865</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>13 767</u> 11 481	<u>14 195</u> 11 481	<u>14 624</u> 11 481	<u>15 309</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>13 767</u> 11 481

							-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>10 398</u> 8 697	<u>9 371</u> 8 697	<u>11 162</u> 8 697	<u>12 219</u> 8 697	<u>10 104</u> 8 697	<u>9 248</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 985</u> 3 345	<u>3 599</u> 3 345	<u>4 271</u> 3 345	<u>4 668</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	<u>3 553</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80		<u>4 801</u> 4 543				<u>4 760</u> 4 543
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 615</u> 3 170	<u>2 905</u> 2 726				<u>2 875</u> 2 726
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 217</u> 6 871	<u>7 404</u> 6 871	<u>8 822</u> 6 871	<u>9 659</u> 6 871	<u>7 985</u> 6 871	<u>7 306</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012	.								
226-103-1509	1.560	.	1	5700		<u>445 640</u> 425 251				<u>442 710</u> 425 251
226-103-1510	2.560	.	1	9200		<u>1 092 471</u> 1 052 245				<u>1 087 741</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560	.	1	6200		<u>499 262</u> 476 800				<u>496 075</u> 476 800
226-103-1600	13015-2012	.								
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>371 264</u> 315 936	<u>338 308</u> 315 936	<u>395 768</u> 315 936	<u>429 698</u> 315 936	<u>361 839</u> 315 936	<u>334 350</u> 315 936
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>397 845</u> 337 940	<u>362 107</u> 337 940	<u>424 418</u> 337 940	<u>461 211</u> 337 940	<u>387 624</u> 337 940	<u>357 815</u> 337 940
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>502 651</u> 432 579	<u>446 707</u> 418 223				<u>441 746</u> 418 223
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>536 584</u> 461 790	<u>476 867</u> 446 463				<u>471 572</u> 446 463

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{10\,457}{8\,697}$	$\frac{9\,254}{8\,697}$	$\frac{9\,172}{8\,697}$	$\frac{9\,172}{8\,697}$	$\frac{10\,633}{8\,697}$	$\frac{10\,339}{8\,697}$	$\frac{9\,911}{8\,697}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{4\,007}{3\,345}$	$\frac{3\,556}{3\,345}$	$\frac{3\,525}{3\,345}$	$\frac{3\,525}{3\,345}$	$\frac{4\,073}{3\,345}$	$\frac{3\,963}{3\,345}$	$\frac{3\,802}{3\,345}$
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80		$\frac{4\,762}{4\,543}$	$\frac{4\,734}{4\,543}$	$\frac{4\,734}{4\,543}$			$\frac{4\,981}{4\,543}$
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60		$\frac{2\,876}{2\,726}$	$\frac{2\,856}{2\,726}$	$\frac{2\,856}{2\,726}$			$\frac{3\,040}{2\,726}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{8\,264}{6\,871}$	$\frac{7\,312}{6\,871}$	$\frac{7\,246}{6\,871}$	$\frac{7\,246}{6\,871}$	$\frac{8\,403}{6\,871}$	$\frac{8\,171}{6\,871}$	$\frac{7\,832}{6\,871}$
226-103-1500	13015-2012	.									
226-103-1509	1.560	.	1	5700		$\frac{442\,873}{425\,251}$	$\frac{440\,908}{425\,251}$	$\frac{440\,908}{425\,251}$			$\frac{458\,466}{425\,251}$
226-103-1510	2.560	.	1	9200		$\frac{1\,088\,004}{1\,052\,245}$	$\frac{1\,084\,832}{1\,052\,245}$	$\frac{1\,084\,832}{1\,052\,245}$			$\frac{1\,113\,172}{1\,052\,245}$
226-103-1517	3.560	.	1	6200		$\frac{496\,252}{476\,800}$	$\frac{494\,115}{476\,800}$	$\frac{494\,115}{476\,800}$			$\frac{513\,213}{476\,800}$
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	$\frac{373\,149}{315\,936}$	$\frac{334\,570}{315\,936}$	$\frac{331\,915}{315\,936}$	$\frac{331\,915}{315\,936}$	$\frac{378\,804}{315\,936}$	$\frac{369\,379}{315\,936}$	$\frac{355\,634}{315\,936}$
226-103-1602	500	.	1	8350	$\frac{399\,889}{337\,940}$	$\frac{358\,053}{337\,940}$	$\frac{355\,175}{337\,940}$	$\frac{355\,175}{337\,940}$	$\frac{406\,021}{337\,940}$	$\frac{395\,801}{337\,940}$	$\frac{380\,896}{337\,940}$
226-103-1603	600 -	.	1	9650		$\frac{442\,021}{418\,223}$	$\frac{438\,694}{418\,223}$	$\frac{438\,694}{418\,223}$			$\frac{468\,420}{418\,223}$
226-103-1604	650 -	.	1	10300		$\frac{471\,866}{446\,463}$	$\frac{468\,315}{446\,463}$	$\frac{468\,315}{446\,463}$			$\frac{500\,043}{446\,463}$

					-	-	-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>10 281</u> 8 697	<u>10 574</u> 8 697	<u>10 868</u> 8 697	<u>11 338</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>10 281</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 941</u> 3 345	<u>4 051</u> 3 345	<u>4 161</u> 3 345	<u>4 337</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>3 941</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80					<u>4 734</u> 4 543	
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60					<u>2 856</u> 2 726	
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 124</u> 6 871	<u>8 357</u> 6 871	<u>8 589</u> 6 871	<u>8 961</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>8 124</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012	.								
226-103-1509	1.560	.	1	5700					<u>440 908</u> 425 251	
226-103-1510	2.560	.	1	9200					<u>1 084 832</u> 1 052 245	
226-103-1517	3.560	.	1	6200					<u>494 115</u> 476 800	
226-103-1600	13015-2012	.								
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>367 494</u> 315 936	<u>376 919</u> 315 936	<u>386 343</u> 315 936	<u>401 423</u> 315 936	<u>331 915</u> 315 936	<u>367 494</u> 315 936
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>393 757</u> 337 940	<u>403 977</u> 337 940	<u>414 197</u> 337 940	<u>430 550</u> 337 940	<u>355 175</u> 337 940	<u>393 757</u> 337 940
226-103-1603	600 -	.	1	9650					<u>438 694</u> 418 223	
226-103-1604	650 -	.	1	10300					<u>468 315</u> 446 463	

							-	-	-	-
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>624 661</u> 544 085	<u>559 377</u> 526 027				<u>553 748</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012	.								
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>140 995</u> 122 631	<u>125 401</u> 117 832				<u>124 116</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>169 174</u> 143 205	<u>153 638</u> 143 205	<u>180 726</u> 143 205	<u>196 721</u> 143 205	<u>164 731</u> 143 205	<u>151 772</u> 143 205
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>198 422</u> 168 012	<u>180 233</u> 168 012	<u>211 948</u> 168 012	<u>230 675</u> 168 012	<u>193 220</u> 168 012	<u>178 048</u> 168 012
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520		<u>181 510</u> 170 756				<u>179 700</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>142 931</u> 124 528	<u>132 231</u> 124 528	<u>150 887</u> 124 528	<u>161 903</u> 124 528	<u>139 871</u> 124 528	<u>130 946</u> 124 528
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>160 996</u> 139 743	<u>148 584</u> 139 743	<u>170 225</u> 139 743	<u>183 003</u> 139 743	<u>157 446</u> 139 743	<u>147 093</u> 139 743
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>197 393</u> 171 058	<u>181 985</u> 171 058	<u>208 849</u> 171 058	<u>224 712</u> 171 058	<u>192 986</u> 171 058	<u>180 134</u> 171 058
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>232 111</u> 200 728	<u>213 708</u> 200 728	<u>245 796</u> 200 728	<u>264 743</u> 200 728	<u>226 848</u> 200 728	<u>211 497</u> 200 728
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>202 545</u> 176 609	<u>187 480</u> 176 609	<u>213 747</u> 176 609	<u>229 258</u> 176 609	<u>198 237</u> 176 609	<u>185 670</u> 176 609
226-103-1800	13015-2012	.								
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>24 076</u> 19 112	<u>20 995</u> 19 112	<u>26 368</u> 19 112	<u>29 540</u> 19 112	<u>23 195</u> 19 112	<u>20 625</u> 19 112
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>31 453</u> 24 846	<u>27 345</u> 24 846	<u>34 509</u> 24 846	<u>38 739</u> 24 846	<u>30 278</u> 24 846	<u>26 851</u> 24 846

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1605	700 -	.	1	10950		<u>554 061</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027			<u>584 016</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500		<u>124 187</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832			<u>131 027</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>170 062</u> 143 205	<u>151 875</u> 143 205	<u>150 624</u> 143 205	<u>150 624</u> 143 205	<u>172 728</u> 143 205	<u>168 285</u> 143 205	<u>161 806</u> 143 205
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>199 463</u> 168 012	<u>178 169</u> 168 012	<u>176 704</u> 168 012	<u>176 704</u> 168 012	<u>202 584</u> 168 012	<u>197 382</u> 168 012	<u>189 796</u> 168 012
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520		<u>179 801</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756			<u>189 430</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>143 543</u> 124 528	<u>131 017</u> 124 528	<u>130 156</u> 124 528	<u>130 156</u> 124 528	<u>145 379</u> 124 528	<u>142 319</u> 124 528	<u>137 857</u> 124 528
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>161 706</u> 139 743	<u>147 176</u> 139 743	<u>146 176</u> 139 743	<u>146 176</u> 139 743	<u>163 836</u> 139 743	<u>160 286</u> 139 743	<u>155 109</u> 139 743
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>198 274</u> 171 058	<u>180 237</u> 171 058	<u>178 996</u> 171 058	<u>178 996</u> 171 058	<u>200 918</u> 171 058	<u>196 511</u> 171 058	<u>190 085</u> 171 058
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>233 164</u> 200 728	<u>211 620</u> 200 728	<u>210 137</u> 200 728	<u>210 137</u> 200 728	<u>236 322</u> 200 728	<u>231 059</u> 200 728	<u>223 383</u> 200 728
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>203 407</u> 176 609	<u>185 771</u> 176 609	<u>184 557</u> 176 609	<u>184 557</u> 176 609	<u>205 992</u> 176 609	<u>201 683</u> 176 609	<u>195 400</u> 176 609
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>24 253</u> 19 112	<u>20 645</u> 19 112	<u>20 397</u> 19 112	<u>20 397</u> 19 112	<u>24 781</u> 19 112	<u>23 900</u> 19 112	<u>22 615</u> 19 112
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>31 688</u> 24 846	<u>26 879</u> 24 846	<u>26 548</u> 24 846	<u>26 548</u> 24 846	<u>32 393</u> 24 846	<u>31 218</u> 24 846	<u>29 505</u> 24 846

					-	-	-	-	-	-
226-103-1605	700 -	.	1	10950					<u>550 286</u> 526 027	
226-103-1700	13015-2012	.								
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					<u>123 326</u> 117 832	
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>167 397</u> 143 205	<u>171 840</u> 143 205	<u>176 283</u> 143 205	<u>183 392</u> 143 205	<u>150 624</u> 143 205	<u>167 397</u> 143 205
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>196 342</u> 168 012	<u>201 544</u> 168 012	<u>206 746</u> 168 012	<u>215 069</u> 168 012	<u>176 704</u> 168 012	<u>196 342</u> 168 012
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520					<u>178 587</u> 170 756	
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>141 707</u> 124 528	<u>144 767</u> 124 528	<u>147 827</u> 124 528	<u>152 723</u> 124 528	<u>130 156</u> 124 528	<u>141 707</u> 124 528
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>159 576</u> 139 743	<u>163 126</u> 139 743	<u>166 675</u> 139 743	<u>172 355</u> 139 743	<u>146 176</u> 139 743	<u>159 576</u> 139 743
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>195 630</u> 171 058	<u>200 037</u> 171 058	<u>204 443</u> 171 058	<u>211 493</u> 171 058	<u>178 996</u> 171 058	<u>195 630</u> 171 058
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>230 006</u> 200 728	<u>235 269</u> 200 728	<u>240 532</u> 200 728	<u>248 954</u> 200 728	<u>210 137</u> 200 728	<u>230 006</u> 200 728
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>200 822</u> 176 609	<u>205 130</u> 176 609	<u>209 439</u> 176 609	<u>216 332</u> 176 609	<u>184 557</u> 176 609	<u>200 822</u> 176 609
226-103-1800	13015-2012	.								
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>23 724</u> 19 112	<u>24 605</u> 19 112	<u>25 486</u> 19 112	<u>26 897</u> 19 112	<u>20 397</u> 19 112	<u>23 724</u> 19 112
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>30 983</u> 24 846	<u>32 158</u> 24 846	<u>33 334</u> 24 846	<u>35 214</u> 24 846	<u>26 548</u> 24 846	<u>30 983</u> 24 846

							-	-	-	-
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>45 532</u> 37 588	<u>40 696</u> 37 588	49 128 37 588	<u>54 107</u> 37 588	<u>44 149</u> 37 588	<u>40 115</u> 37 588

226-104.

							-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 632 587</u> 9 720 649	<u>10 143 029</u> 9 720 649	<u>10 991 350</u> 9 720 649	<u>11 488 098</u> 9 720 649	<u>10 494 602</u> 9 720 649	<u>10 086 818</u> 9 720 649
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 527 734</u> 2 283 535	<u>2 150 017</u> 2 046 022				<u>2 134 465</u> 2 046 022
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 757 274</u> 2 508 574	<u>2 621 820</u> 2 508 574	<u>2 856 538</u> 2 508 574	<u>2 993 981</u> 2 508 574	<u>2 719 095</u> 2 508 574	<u>2 606 267</u> 2 508 574
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 240 360</u> 2 980 212	<u>3 103 532</u> 2 980 212	<u>3 340 633</u> 2 980 212	<u>3 479 471</u> 2 980 212	<u>3 201 794</u> 2 980 212	<u>3 087 821</u> 2 980 212
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 426 951</u> 3 163 144					
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 042 211</u> 2 759 271	<u>2 623 626</u> 2 501 241				<u>2 605 783</u> 2 501 241
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 363 488</u> 3 074 249	<u>3 208 095</u> 3 074 249	<u>3 477 365</u> 3 074 249	<u>3 635 041</u> 3 074 249	<u>3 319 689</u> 3 074 249	<u>3 190 252</u> 3 074 249
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 609 292</u> 5 126 830	<u>5 350 074</u> 5 126 830	<u>5 799 255</u> 5 126 830	<u>6 062 280</u> 5 126 830	<u>5 536 230</u> 5 126 830	<u>5 320 310</u> 5 126 830
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 262 206</u> 9 443 487	<u>9 832 468</u> 9 443 487	<u>10 577 131</u> 9 443 487	<u>11 013 181</u> 9 443 487	<u>10 141 081</u> 9 443 487	<u>9 783 125</u> 9 443 487

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>45 808</u> 37 588	<u>40 147</u> 37 588	<u>39 757</u> 37 588	<u>39 757</u> 37 588	<u>46 638</u> 37 588	<u>45 255</u> 37 588	<u>43 238</u> 37 588

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 660 185</u> 9 720 649	<u>10 089 941</u> 9 720 649	<u>10 039 249</u> 9 720 649	<u>10 039 249</u> 9 720 649	<u>10 742 976</u> 9 720 649	<u>10 604 990</u> 9 720 649	<u>10 396 559</u> 9 720 649
226-104-0103	-21	.	1	19700		<u>2 135 329</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022			<u>2 220 166</u> 2 046 022
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 764 909</u> 2 508 574	<u>2 607 131</u> 2 508 574	<u>2 593 106</u> 2 508 574	<u>2 593 106</u> 2 508 574	<u>2 787 817</u> 2 508 574	<u>2 749 638</u> 2 508 574	<u>2 691 968</u> 2 508 574
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 248 074</u> 2 980 212	<u>3 088 694</u> 2 980 212	<u>3 074 526</u> 2 980 212	<u>3 074 526</u> 2 980 212	<u>3 271 213</u> 2 980 212	<u>3 232 647</u> 2 980 212	<u>3 174 392</u> 2 980 212
226-104-0106	-22,16	.	1	19900							
226-104-0107	-24	.	1	22600		<u>2 606 775</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241			<u>2 704 100</u> 2 501 241
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 372 248</u> 3 074 249	<u>3 191 244</u> 3 074 249	<u>3 175 153</u> 3 074 249	<u>3 175 153</u> 3 074 249	<u>3 398 527</u> 3 074 249	<u>3 354 728</u> 3 074 249	<u>3 288 569</u> 3 074 249
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 623 905</u> 5 126 830	<u>5 321 964</u> 5 126 830	<u>5 295 123</u> 5 126 830	<u>5 295 123</u> 5 126 830	<u>5 667 742</u> 5 126 830	<u>5 594 680</u> 5 126 830	<u>5 484 317</u> 5 126 830
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 286 431</u> 9 443 487	<u>9 785 866</u> 9 443 487	<u>9 741 369</u> 9 443 487	<u>9 741 369</u> 9 443 487	<u>10 359 106</u> 9 443 487	<u>10 237 981</u> 9 443 487	<u>10 055 019</u> 9 443 487

					-	-	-	-	-	-
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>44 979</u> 37 588	<u>46 362</u> 37 588	<u>47 745</u> 37 588	<u>49 958</u> 37 588	<u>39 757</u> 37 588	<u>44 979</u> 37 588

					-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 577 393</u> 9 720 649	<u>10 715 379</u> 9 720 649	<u>10 853 364</u> 9 720 649	<u>11 074 141</u> 9 720 649	<u>10 039 249</u> 9 720 649	<u>10 577 393</u> 9 720 649
226-104-0103	-21	.	1	19700					<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 742 002</u> 2 508 574	<u>2 780 181</u> 2 508 574	<u>2 818 359</u> 2 508 574	<u>2 879 445</u> 2 508 574	<u>2 593 106</u> 2 508 574	<u>2 742 002</u> 2 508 574
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 224 934</u> 2 980 212	<u>3 263 500</u> 2 980 212	<u>3 302 066</u> 2 980 212	<u>3 363 772</u> 2 980 212	<u>3 074 526</u> 2 980 212	<u>3 224 934</u> 2 980 212
226-104-0106	-22,16	.	1	19900						
226-104-0107	-24	.	1	22600					<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 345 969</u> 3 074 249	<u>3 389 767</u> 3 074 249	<u>3 433 566</u> 3 074 249	<u>3 503 644</u> 3 074 249	<u>3 175 153</u> 3 074 249	<u>3 345 969</u> 3 074 249
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 580 067</u> 5 126 830	<u>5 653 130</u> 5 126 830	<u>5 726 192</u> 5 126 830	<u>5 843 092</u> 5 126 830	<u>5 295 123</u> 5 126 830	<u>5 580 067</u> 5 126 830
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 213 756</u> 9 443 487	<u>10 334 881</u> 9 443 487	<u>10 456 006</u> 9 443 487	<u>10 649 806</u> 9 443 487	<u>9 741 369</u> 9 443 487	<u>10 213 756</u> 9 443 487

							-	-	-	-
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 368 860</u> 2 172 236	<u>2 344 472</u> 2 250 789				<u>2 332 472</u> 2 250 789
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 343 098</u> 3 096 743	<u>3 217 271</u> 3 096 743	<u>3 435 308</u> 3 096 743	<u>3 562 984</u> 3 096 743	<u>3 307 633</u> 3 096 743	<u>3 202 823</u> 3 096 743
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 685 545</u> 3 402 836	<u>3 539 090</u> 3 402 836	<u>3 792 872</u> 3 402 836	<u>3 941 478</u> 3 402 836	<u>3 644 266</u> 3 402 836	<u>3 522 274</u> 3 402 836
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 405 673</u> 5 919 452	<u>6 154 706</u> 5 919 452	<u>6 589 590</u> 5 919 452	<u>6 844 243</u> 5 919 452	<u>6 334 936</u> 5 919 452	<u>6 125 890</u> 5 919 452
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 674 348</u> 1 511 102	<u>1 583 587</u> 1 511 102	<u>1 740 860</u> 1 511 102	<u>1 832 954</u> 1 511 102	<u>1 648 767</u> 1 511 102	<u>1 573 166</u> 1 511 102
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 119 035</u> 1 914 465	<u>2 005 584</u> 1 914 465	<u>2 202 175</u> 1 914 465	<u>2 317 293</u> 1 914 465	<u>2 087 058</u> 1 914 465	<u>1 992 558</u> 1 914 465
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 717 132</u> 2 468 231	<u>2 580 990</u> 2 468 231	<u>2 816 900</u> 2 468 231	<u>2 955 040</u> 2 468 231	<u>2 678 759</u> 2 468 231	<u>2 565 359</u> 2 468 231
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 346 009</u> 3 024 509	<u>3 167 925</u> 3 024 509	<u>3 476 514</u> 3 024 509	<u>3 657 213</u> 3 024 509	<u>3 295 815</u> 3 024 509	<u>3 147 478</u> 3 024 509
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 887 481</u> 3 518 808	<u>3 683 956</u> 3 518 808	<u>4 036 629</u> 3 518 808	<u>4 243 142</u> 3 518 808	<u>3 830 116</u> 3 518 808	<u>3 660 588</u> 3 518 808
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 415 147</u> 5 842 784	<u>6 104 360</u> 5 842 784	<u>6 642 901</u> 5 842 784	<u>6 958 252</u> 5 842 784	<u>6 327 550</u> 5 842 784	<u>6 068 676</u> 5 842 784
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 279 963</u> 9 453 485	<u>9 845 067</u> 9 453 485	<u>10 598 667</u> 9 453 485	<u>11 039 950</u> 9 453 485	<u>10 157 384</u> 9 453 485	<u>9 795 133</u> 9 453 485
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 682 075</u> 2 390 389	<u>2 304 075</u> 2 182 933				<u>2 284 970</u> 2 182 933

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0117	-18	.	1	15200		<u>2 333 139</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789			<u>2 398 597</u> 2 250 789
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 350 191</u> 3 096 743	<u>3 203 626</u> 3 096 743	<u>3 190 597</u> 3 096 743	<u>3 190 597</u> 3 096 743	<u>3 371 471</u> 3 096 743	<u>3 336 005</u> 3 096 743	<u>3 282 434</u> 3 096 743
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 693 801</u> 3 402 836	<u>3 523 209</u> 3 402 836	<u>3 508 044</u> 3 402 836	<u>3 508 044</u> 3 402 836	<u>3 718 569</u> 3 402 836	<u>3 677 289</u> 3 402 836	<u>3 614 936</u> 3 402 836
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 419 821</u> 5 919 452	<u>6 127 491</u> 5 919 452	<u>6 101 504</u> 5 919 452	<u>6 101 504</u> 5 919 452	<u>6 462 263</u> 5 919 452	<u>6 391 526</u> 5 919 452	<u>6 284 676</u> 5 919 452
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 679 464</u> 1 511 102	<u>1 573 745</u> 1 511 102	<u>1 564 347</u> 1 511 102	<u>1 564 347</u> 1 511 102	<u>1 694 813</u> 1 511 102	<u>1 669 232</u> 1 511 102	<u>1 630 590</u> 1 511 102
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 125 431</u> 1 914 465	<u>1 993 281</u> 1 914 465	<u>1 981 534</u> 1 914 465	<u>1 981 534</u> 1 914 465	<u>2 144 617</u> 1 914 465	<u>2 112 640</u> 1 914 465	<u>2 064 338</u> 1 914 465
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 724 806</u> 2 468 231	<u>2 566 227</u> 2 468 231	<u>2 552 130</u> 2 468 231	<u>2 552 130</u> 2 468 231	<u>2 747 830</u> 2 468 231	<u>2 709 457</u> 2 468 231	<u>2 651 495</u> 2 468 231
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 356 048</u> 3 024 509	<u>3 148 614</u> 3 024 509	<u>3 130 174</u> 3 024 509	<u>3 130 174</u> 3 024 509	<u>3 386 164</u> 3 024 509	<u>3 335 970</u> 3 024 509	<u>3 260 150</u> 3 024 509
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 898 954</u> 3 518 808	<u>3 661 886</u> 3 518 808	<u>3 640 812</u> 3 518 808	<u>3 640 812</u> 3 518 808	<u>3 933 373</u> 3 518 808	<u>3 876 008</u> 3 518 808	<u>3 789 357</u> 3 518 808
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 432 667</u> 5 842 784	<u>6 070 658</u> 5 842 784	<u>6 038 478</u> 5 842 784	<u>6 038 478</u> 5 842 784	<u>6 485 225</u> 5 842 784	<u>6 397 628</u> 5 842 784	<u>6 265 309</u> 5 842 784
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 304 479</u> 9 453 485	<u>9 797 907</u> 9 453 485	<u>9 752 875</u> 9 453 485	<u>9 752 875</u> 9 453 485	<u>10 378 026</u> 9 453 485	<u>10 255 447</u> 9 453 485	<u>10 070 289</u> 9 453 485
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200		<u>2 286 031</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933			<u>2 390 247</u> 2 182 933

					-	-	-	-	-	-
226-104-0117	-18	.	1	15200					<u>2 322 317</u> 2 250 789	
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 328 912</u> 3 096 743	<u>3 364 378</u> 3 096 743	<u>3 399 843</u> 3 096 743	<u>3 456 588</u> 3 096 743	<u>3 190 597</u> 3 096 743	<u>3 328 912</u> 3 096 743
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 669 034</u> 3 402 836	<u>3 710 313</u> 3 402 836	<u>3 751 592</u> 3 402 836	<u>3 817 639</u> 3 402 836	<u>3 508 044</u> 3 402 836	<u>3 669 034</u> 3 402 836
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 377 379</u> 5 919 452	<u>6 448 116</u> 5 919 452	<u>6 518 853</u> 5 919 452	<u>6 632 032</u> 5 919 452	<u>6 101 504</u> 5 919 452	<u>6 377 379</u> 5 919 452
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 664 115</u> 1 511 102	<u>1 689 697</u> 1 511 102	<u>1 715 279</u> 1 511 102	<u>1 756 209</u> 1 511 102	<u>1 564 347</u> 1 511 102	<u>1 664 115</u> 1 511 102
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 106 244</u> 1 914 465	<u>2 138 221</u> 1 914 465	<u>2 170 198</u> 1 914 465	<u>2 221 362</u> 1 914 465	<u>1 981 534</u> 1 914 465	<u>2 106 244</u> 1 914 465
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 701 783</u> 2 468 231	<u>2 740 155</u> 2 468 231	<u>2 778 527</u> 2 468 231	<u>2 839 923</u> 2 468 231	<u>2 552 130</u> 2 468 231	<u>2 701 783</u> 2 468 231
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 325 931</u> 3 024 509	<u>3 376 125</u> 3 024 509	<u>3 426 320</u> 3 024 509	<u>3 506 630</u> 3 024 509	<u>3 130 174</u> 3 024 509	<u>3 325 931</u> 3 024 509
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 864 535</u> 3 518 808	<u>3 921 900</u> 3 518 808	<u>3 979 264</u> 3 518 808	<u>4 071 048</u> 3 518 808	<u>3 640 812</u> 3 518 808	<u>3 864 535</u> 3 518 808
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 380 108</u> 5 842 784	<u>6 467 706</u> 5 842 784	<u>6 555 303</u> 5 842 784	<u>6 695 460</u> 5 842 784	<u>6 038 478</u> 5 842 784	<u>6 380 108</u> 5 842 784
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 230 931</u> 9 453 485	<u>10 353 510</u> 9 453 485	<u>10 476 088</u> 9 453 485	<u>10 672 214</u> 9 453 485	<u>9 752 875</u> 9 453 485	<u>10 230 931</u> 9 453 485
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200					<u>2 268 802</u> 2 182 933	

							-	-	-	-
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 631 670</u> 2 327 140	<u>2 455 649</u> 2 327 140	<u>2 760 663</u> 2 327 140	<u>2 939 269</u> 2 327 140	<u>2 582 057</u> 2 327 140	<u>2 435 438</u> 2 327 140
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>3 490 605</u> 3 105 014	<u>3 020 850</u> 2 860 856				<u>2 995 507</u> 2 860 856
226-104-0212	143	.	1	42500		<u>4 662 010</u> 4 437 190				<u>4 628 457</u> 4 437 190
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 763 696</u> 5 125 066	<u>5 397 902</u> 5 125 066	<u>6 031 760</u> 5 125 066	<u>6 402 926</u> 5 125 066	<u>5 660 594</u> 5 125 066	<u>5 355 902</u> 5 125 066
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 387 490</u> 1 244 688	<u>1 216 049</u> 1 155 479				<u>1 206 812</u> 1 155 479
226-104-0221	53	.	1	12300		<u>1 491 896</u> 1 424 033				<u>1 482 185</u> 1 424 033
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 749 331</u> 1 568 806	<u>1 560 276</u> 1 483 225				<u>1 548 592</u> 1 483 225
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 924 992</u> 2 662 135	<u>2 581 111</u> 2 465 210				<u>2 564 690</u> 2 465 210
226-104-0227	77	.	1	21900		<u>2 940 323</u> 2 813 926				<u>2 923 034</u> 2 813 926
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>3 210 503</u> 2 872 888	<u>2 746 082</u> 2 604 973				<u>2 724 134</u> 2 604 973
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 998 941</u> 3 530 271	<u>3 727 346</u> 3 530 271	<u>4 197 974</u> 3 530 271	<u>4 473 557</u> 3 530 271	<u>3 922 390</u> 3 530 271	<u>3 696 162</u> 3 530 271
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>5 097 516</u> 4 499 613	<u>4 750 975</u> 4 499 613	<u>5 351 471</u> 4 499 613	<u>5 703 102</u> 4 499 613	<u>4 999 841</u> 4 499 613	<u>4 711 185</u> 4 499 613
226-104-0241	165	.	1	71400		<u>7 043 288</u> 6 681 060				<u>6 986 919</u> 6 681 060

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 641 592</u> 2 327 140	<u>2 436 561</u> 2 327 140	<u>2 418 335</u> 2 327 140	<u>2 418 335</u> 2 327 140	<u>2 671 360</u> 2 327 140	<u>2 621 747</u> 2 327 140	<u>2 546 806</u> 2 327 140
226-104-0206	115	.	1	32100		<u>2 996 915</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856			<u>3 135 152</u> 2 860 856
226-104-0212	143	.	1	42500		<u>4 630 321</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190			<u>4 813 345</u> 4 437 190
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 784 316</u> 5 125 066	<u>5 358 235</u> 5 125 066	<u>5 320 359</u> 5 125 066	<u>5 320 359</u> 5 125 066	<u>5 846 177</u> 5 125 066	<u>5 743 076</u> 5 125 066	<u>5 587 338</u> 5 125 066
226-104-0219	50	.	1	11700		<u>1 207 325</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479			<u>1 257 711</u> 1 155 479
226-104-0221	53	.	1	12300		<u>1 482 725</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033			<u>1 535 694</u> 1 424 033
226-104-0223	60	.	1	14800		<u>1 549 241</u> 1 483 225	<u>1 538 704</u> 1 483 225	<u>1 538 704</u> 1 483 225			<u>1 612 976</u> 1 483 225
226-104-0225	73	.	1	20800		<u>2 565 602</u> 2 465 210	<u>2 550 793</u> 2 465 210	<u>2 550 793</u> 2 465 210			<u>2 655 176</u> 2 465 210
226-104-0227	77	.	1	21900		<u>2 923 994</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926			<u>3 018 305</u> 2 813 926
226-104-0229	93	.	1	27800		<u>2 725 354</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973			<u>2 845 073</u> 2 604 973
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>4 014 251</u> 3 530 271	<u>3 697 894</u> 3 530 271	<u>3 669 772</u> 3 530 271	<u>3 669 772</u> 3 530 271	<u>4 060 182</u> 3 530 271	<u>3 983 631</u> 3 530 271	<u>3 867 999</u> 3 530 271
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>5 117 051</u> 4 499 613	<u>4 713 395</u> 4 499 613	<u>4 677 512</u> 4 499 613	<u>4 677 512</u> 4 499 613	<u>5 175 656</u> 4 499 613	<u>5 077 981</u> 4 499 613	<u>4 930 440</u> 4 499 613
226-104-0241	165	.	1	71400		<u>6 990 051</u> 6 681 060	<u>6 939 217</u> 6 681 060	<u>6 939 217</u> 6 681 060			<u>7 297 531</u> 6 681 060

					-	-	-	-	-	-
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 611 825</u> 2 327 140	<u>2 661 438</u> 2 327 140	<u>2 711 050</u> 2 327 140	<u>2 790 431</u> 2 327 140	<u>2 418 335</u> 2 327 140	<u>2 611 825</u> 2 327 140
226-104-0206	115	.	1	32100					<u>2 974 061</u> 2 860 856	
226-104-0212	143	.	1	42500					<u>4 600 063</u> 4 437 190	
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 722 455</u> 5 125 066	<u>5 825 557</u> 5 125 066	<u>5 928 658</u> 5 125 066	<u>6 093 621</u> 5 125 066	<u>5 320 359</u> 5 125 066	<u>5 722 455</u> 5 125 066
226-104-0219	50	.	1	11700					<u>1 198 995</u> 1 155 479	
226-104-0221	53	.	1	12300					<u>1 473 968</u> 1 424 033	
226-104-0223	60	.	1	14800					<u>1 538 704</u> 1 483 225	
226-104-0225	73	.	1	20800					<u>2 550 793</u> 2 465 210	
226-104-0227	77	.	1	21900					<u>2 908 402</u> 2 813 926	
226-104-0229	93	.	1	27800					<u>2 705 561</u> 2 604 973	
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 968 321</u> 3 530 271	<u>4 044 872</u> 3 530 271	<u>4 121 423</u> 3 530 271	<u>4 243 904</u> 3 530 271	<u>3 669 772</u> 3 530 271	<u>3 968 321</u> 3 530 271
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>5 058 446</u> 4 499 613	<u>5 156 121</u> 4 499 613	<u>5 253 796</u> 4 499 613	<u>5 410 076</u> 4 499 613	<u>4 677 512</u> 4 499 613	<u>5 058 446</u> 4 499 613
226-104-0241	165	.	1	71400					<u>6 939 217</u> 6 681 060	

							-	-	-	-
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 653 530</u> 2 376 236					
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>3 449 515</u> 3 089 429					

226-105.

					·	·	-	-	-	-	
226-105-0100	13015-2012	·									
226-105-0101	6	·	1	60	<u>6 468</u> 5 967	<u>6 211</u> 5 967	<u>6 659</u> 5 967	<u>6 923</u> 5 967	<u>6 394</u> 5 967	<u>6 180</u> 5 967	<u>6 482</u> 5 967

25.**251.****251-3.****251-302.**

							-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080					

8.04-08-2021

				,	-	-	-	-	-	-	-
226-104-0243	93	.	1	22800							
226-104-0245	115	.	1	29600							

				,	-	-	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.										
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 182</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 526</u> 5 967	<u>6 453</u> 5 967	<u>6 346</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967	<u>6 512</u> 5 967

				,	-	-	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, 1453-2005	RWS2012-07 (2768)	1	54673								

				,	-	-	-	-	-	-
226-104-0243	93	.	1	22800						
226-104-0245	115	.	1	29600						

				,	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.						
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{6\,585}{5\,967}$	$\frac{6\,703}{5\,967}$	$\frac{6\,161}{5\,967}$	$\frac{6\,438}{5\,967}$

				,	-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					

							-	-	-	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> 3 796 874					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>20 675</u> 19 708	<u>20 929</u> 19 708	<u>22 128</u> 19 708	<u>21 515</u> 19 708	<u>20 612</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 799</u> 15 429	<u>15 894</u> 15 459	<u>16 019</u> 15 459	<u>16 607</u> 15 459	<u>16 306</u> 15 459	<u>15 863</u> 15 459
251-302-0500	13015-2012									
251-302-0501	LC-L3		1	6400	<u>3 129 910</u> 3 057 428					
251-302-0502	LC-L4		1	8400	<u>4 172 977</u> 4 076 572					
251-302-0503	LC-L6		1	12750	<u>6 259 731</u> 6 114 857					

255.

255-1.

					-	-	-	-	-	-	-	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739								
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204								
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200								
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372								
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 502</u> 19 708	<u>20 407</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 555</u> 19 708	<u>21 785</u> 19 708	<u>20 864</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>15 782</u> 15 459	<u>15 809</u> 15 459	<u>16 178</u> 15 459	<u>16 198</u> 15 459	<u>15 835</u> 15 459	<u>16 439</u> 15 459	<u>15 986</u> 15 459	<u>15 782</u> 15 459
251-302-0500	13015-2012	.										
251-302-0501	LC-L3	.	1	6400								
251-302-0502	LC-L4	.	1	8400								
251-302-0503	LC-L6	.	1	12750								

					-	-	-	-	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>22 054</u> 19 708	<u>22 391</u> 19 708	<u>21 168</u> 19 708	<u>20 444</u> 19 708	<u>21 717</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 571</u> 15 459	<u>16 736</u> 15 459	<u>16 136</u> 15 459	<u>16 196</u> 15 459	<u>16 406</u> 15 459
251-302-0500	13015-2012	.							
251-302-0501	LC-L3	.	1	6400					
251-302-0502	LC-L4	.	1	8400					
251-302-0503	LC-L6	.	1	12750					

255-101.

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>69 179</u> 54 991	<u>62 150</u> 54 991	<u>74 795</u> 54 991	<u>82 653</u> 54 991	<u>68 800</u> 54 991	<u>61 585</u> 54 991	<u>69 677</u> 54 991

255-102.

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 158</u> 1 847						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 514</u> 2 196						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 405</u> 1 944	<u>2 388</u> 1 944	<u>2 530</u> 1 944	<u>2 717</u> 1 944	<u>2 670</u> 1 944	<u>2 431</u> 1 944	<u>2 425</u> 1 944
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 784</u> 2 622	<u>3 259</u> 2 622	<u>3 035</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>2 825</u> 2 622
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 135</u> 2 576	<u>3 129</u> 2 576	<u>3 285</u> 2 576	<u>3 509</u> 2 576	<u>3 439</u> 2 576	<u>3 182</u> 2 576	<u>3 159</u> 2 576
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 988</u> 3 413	<u>3 982</u> 3 413	<u>4 138</u> 3 413	<u>4 362</u> 3 413	<u>4 292</u> 3 413	<u>4 035</u> 3 413	<u>4 012</u> 3 413

					-	-	-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3											
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>61 643</u> 54 991	<u>61 085</u> 54 991	<u>61 371</u> 54 991	<u>70 940</u> 54 991	<u>70 779</u> 54 991	<u>65 902</u> 54 991	<u>68 440</u> 54 991	<u>72 263</u> 54 991	<u>74 119</u> 54 991

					-	-	-	-	-	-	-	
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96								
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96								
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 473</u> 1 944	<u>2 412</u> 1 944	<u>2 433</u> 1 944	<u>2 449</u> 1 944	<u>2 690</u> 1 944	<u>2 426</u> 1 944	<u>2 425</u> 1 944	<u>2 717</u> 1 944
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 382</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>2 872</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 007</u> 2 622	<u>2 825</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 184</u> 2 576	<u>3 143</u> 2 576	<u>3 159</u> 2 576	<u>3 187</u> 2 576	<u>3 509</u> 2 576	<u>3 140</u> 2 576	<u>3 141</u> 2 576	<u>3 509</u> 2 576
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 037</u> 3 413	<u>3 996</u> 3 413	<u>4 012</u> 3 413	<u>4 040</u> 3 413	<u>4 362</u> 3 413	<u>3 993</u> 3 413	<u>3 994</u> 3 413	<u>4 362</u> 3 413

					-	-	-
255-101-0100	6665-91	3					
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>76 237</u> 54 991	<u>61 371</u> 54 991	<u>70 284</u> 54 991

					-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2						
255-102-0200	17608-2017	2						
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96				
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96				
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 717</u> 1 944	<u>2 582</u> 1 944	<u>2 425</u> 1 944	<u>2 670</u> 1 944
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 139</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622	<u>3 408</u> 2 622
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 509</u> 2 576	<u>3 348</u> 2 576	<u>3 159</u> 2 576	<u>3 492</u> 2 576
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 362</u> 3 413	<u>4 201</u> 3 413	<u>4 012</u> 3 413	<u>4 345</u> 3 413

							-	-	-	-	-
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\,779}{2\,254}$	$\frac{3\,670}{3\,052}$				$\frac{3\,292}{2\,597}$	
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,642}{3\,100}$	$\frac{6\,159}{5\,493}$				$\frac{5\,411}{4\,675}$	
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,635}{4\,006}$						

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	$\frac{3\,248}{2\,680}$	$\frac{3\,248}{2\,680}$	$\frac{3\,248}{2\,680}$	$\frac{3\,248}{2\,680}$	$\frac{3\,248}{2\,680}$	$\frac{3\,248}{2\,680}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	$\frac{14\,791}{14\,213}$	$\frac{14\,791}{14\,213}$	$\frac{14\,791}{14\,213}$	$\frac{14\,791}{14\,213}$	$\frac{14\,791}{14\,213}$	$\frac{14\,791}{14\,213}$
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	$\frac{15\,432}{14\,805}$	$\frac{15\,432}{14\,805}$	$\frac{15\,432}{14\,805}$	$\frac{15\,432}{14\,805}$	$\frac{15\,432}{14\,805}$	$\frac{15\,432}{14\,805}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 318</u> 2 597	<u>3 228</u> 2 597	<u>3 258</u> 2 597					
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>5 437</u> 4 675	<u>5 347</u> 4 675	<u>5 377</u> 4 675					
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192								

[illegible]

					-	-	-	-
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168			<u>3 249</u> 2 597	
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168			<u>5 368</u> 4 675	
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192				

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805

[illegible]

					-	-	-	-	-	-	-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$
261-101-0200	, ,											
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$

					-	-	-	-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$	$\frac{6\,037}{5\,810}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$	$\frac{2\,122}{1\,451}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$	$\frac{2\,024}{1\,336}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$	$\frac{4\,976}{4\,284}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$	$\frac{3\,624}{3\,013}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$	$\frac{7\,064}{6\,814}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$	$\frac{2\,370}{1\,711}$
261-101-0200	, ,								
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$	$\frac{20\,710}{18\,264}$
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$	$\frac{21\,882}{19\,413}$
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$	$\frac{20\,442}{18\,001}$
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$	$\frac{22\,111}{19\,637}$
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$	$\frac{17\,954}{15\,562}$

							-	-	-	-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405

[illegible]

					-	-	-	-	-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964	<u>32 384</u> 29 964
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,								
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405

					-	-	-	-	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

					-	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная