

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-3.	7
211-4.	9
211-5.	11
211-6.	11
211-7.	13
212. , , ,	13
212-1.	14
212-4.	78
212-5.	84
212-6.	90
213.	92
213-1.	92
213-3. , ,	100
22.	106
221.	106
221-1.	106
222. ,	110
222-1. , ,	110
222-2. ,	118
222-3. , ,	120
225.	122
225-1.	122
225-2.	126

8.04-08-2021

IV

226.					150
226-1.					150
25.					156
251.		,		,	158
251-3.			,		158
255.		,		,	158
255-1.					158
26.					162
261.					162
261-1.					162

21.
211.
211-1. ,
211-101.

						-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 948</u> 1 046	<u>1 948</u> 1 046	<u>1 948</u> 1 046	<u>1 948</u> 1 046	<u>1 948</u> 1 046	<u>1 948</u> 1 046	<u>1 948</u> 1 046	<u>1 948</u> 1 046

211-103.

						-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428	<u>1 722</u> 428
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495	<u>1 937</u> 495
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358	<u>1 467</u> 358

211-2.

				,	-
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 722</u> 428
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 937</u> 495
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 467</u> 358

211-201.

						-	-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,219}{9\,410}$						
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,327}{9\,040}$	$\frac{14\,524}{9\,040}$	$\frac{13\,487}{9\,040}$	$\frac{11\,403}{9\,040}$	$\frac{16\,175}{8\,769}$	$\frac{15\,102}{9\,040}$	$\frac{12\,523}{9\,040}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,493}{8\,707}$						
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,204}{9\,404}$						
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{9\,493}{8\,707}$						
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,389}{8\,136}$	$\frac{13\,525}{8\,136}$	$\frac{12\,504}{8\,136}$	$\frac{10\,449}{8\,136}$	$\frac{15\,149}{7\,865}$	$\frac{14\,095}{8\,136}$	$\frac{11\,553}{8\,136}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,373}{8\,136}$	$\frac{13\,449}{8\,136}$	$\frac{12\,442}{8\,136}$	$\frac{10\,418}{8\,136}$	$\frac{15\,322}{8\,136}$	$\frac{14\,011}{8\,136}$	$\frac{11\,506}{8\,136}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{7\,627}{6\,882}$						
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{11\,716}{10\,394}$	$\frac{12\,874}{10\,204}$	$\frac{14\,901}{10\,396}$	$\frac{12\,311}{10\,679}$	$\frac{12\,279}{8\,986}$	$\frac{14\,299}{11\,570}$	$\frac{11\,700}{9\,712}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{11\,187}{9\,883}$	$\frac{13\,098}{9\,741}$	$\frac{13\,902}{9\,447}$	$\frac{11\,899}{10\,095}$	$\frac{12\,063}{8\,796}$	$\frac{14\,424}{10\,758}$	$\frac{11\,724}{9\,375}$

					-
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 107}{9\ 040}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	
211-201-0604	10-20	3	1	1380	
211-201-0605	15-20	3	1	1380	
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 157}{8\ 136}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 130}{8\ 136}$
211-201-0608	70	3	1	1370	
211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{12\ 503}{10\ 396}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{11\ 522}{9\ 447}$

						-	-	-	-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 083</u> 9 285	<u>11 844</u> 9 125	<u>13 270</u> 8 857	<u>11 143</u> 9 476	<u>10 982</u> 7 952	<u>13 213</u> 10 280	<u>10 795</u> 8 695
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>11 819</u> 10 511	<u>11 447</u> 10 229	<u>13 485</u> 9 068	<u>12 021</u> 10 791	<u>9 571</u> 8 390	<u>13 534</u> 12 275	<u>10 665</u> 9 463
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 633</u> 8 375	<u>12 267</u> 8 282	<u>12 550</u> 8 181	<u>10 406</u> 8 468	<u>11 334</u> 7 125	<u>13 338</u> 8 959	<u>10 694</u> 8 028
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>10 013</u> 8 764	<u>11 869</u> 8 626	<u>12 903</u> 8 588	<u>10 635</u> 8 901	<u>11 888</u> 7 727	<u>13 171</u> 9 627	<u>10 516</u> 8 251
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>8 766</u> 7 998	<u>10 535</u> 7 860	<u>11 987</u> 7 629	<u>9 792</u> 8 162	<u>9 837</u> 6 849	<u>11 740</u> 8 854	<u>9 551</u> 7 490
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>11 990</u> 10 663	<u>11 613</u> 10 377		<u>12 195</u> 10 948	<u>9 710</u> 8 511	<u>13 730</u> 12 452	<u>10 820</u> 9 600
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>11 904</u> 10 587	<u>11 530</u> 10 303		<u>12 108</u> 10 869	<u>9 640</u> 8 451	<u>13 632</u> 12 364	<u>10 743</u> 9 531
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 944</u> 10 129	<u>11 539</u> 9 870		<u>11 764</u> 10 461	<u>10 130</u> 8 201	<u>13 519</u> 11 733	<u>10 671</u> 9 187
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>11 548</u> 10 245	<u>11 176</u> 9 964		<u>11 893</u> 10 667	<u>9 339</u> 8 163	<u>13 236</u> 11 983	<u>10 434</u> 9 236
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>10 944</u> 10 129	<u>11 539</u> 9 870		<u>11 764</u> 10 461	<u>10 130</u> 8 201	<u>13 519</u> 11 733	<u>10 671</u> 9 187
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 206</u> 7 957	<u>10 339</u> 7 771	<u>11 026</u> 6 688	<u>9 788</u> 8 236	<u>9 757</u> 6 579	<u>11 892</u> 9 107	<u>9 190</u> 7 289
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 175</u> 7 943	<u>10 292</u> 7 759	<u>10 865</u> 6 590	<u>9 749</u> 8 218	<u>9 718</u> 6 585	<u>11 822</u> 9 076	<u>9 160</u> 7 284

					-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{10\ 906}{8\ 857}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{11\ 121}{9\ 068}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{10\ 204}{8\ 181}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{10\ 591}{8\ 588}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{9\ 640}{7\ 629}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3			
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{10\ 559}{8\ 490}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{10\ 078}{8\ 032}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{10\ 306}{8\ 268}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{10\ 863}{8\ 815}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{10\ 306}{8\ 268}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{8\ 680}{6\ 688}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{8\ 554}{6\ 590}$

						-	-	-	-	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{7\,818}{7\,068}$	$\frac{8\,486}{6\,888}$		$\frac{8\,532}{7\,300}$	$\frac{7\,590}{5\,723}$	$\frac{9\,892}{8\,188}$	$\frac{7\,830}{6\,411}$

211-205.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{8\,726}{7\,775}$	$\frac{11\,745}{7\,775}$	$\frac{10\,999}{7\,775}$	$\frac{9\,500}{7\,775}$	$\frac{13\,132}{7\,775}$	$\frac{12\,161}{7\,775}$	$\frac{10\,306}{7\,775}$	$\frac{9\,287}{7\,775}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{8\,726}{7\,775}$	$\frac{11\,745}{7\,775}$	$\frac{10\,999}{7\,775}$	$\frac{9\,500}{7\,775}$	$\frac{13\,132}{7\,775}$	$\frac{12\,161}{7\,775}$	$\frac{10\,306}{7\,775}$	$\frac{9\,287}{7\,775}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{8\,726}{7\,775}$	$\frac{11\,745}{7\,775}$	$\frac{10\,999}{7\,775}$	$\frac{9\,500}{7\,775}$	$\frac{13\,132}{7\,775}$	$\frac{12\,161}{7\,775}$	$\frac{10\,306}{7\,775}$	$\frac{9\,287}{7\,775}$

211-206.

						-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{9\,734}{8\,482}$	$\frac{9\,368}{8\,205}$	$\frac{10\,216}{9\,037}$	$\frac{7\,596}{6\,468}$	$\frac{11\,371}{10\,169}$	$\frac{8\,675}{7\,526}$

211-3.

				,	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>7 744</u> 5 770

211-302.

						-	-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>15 831</u> 15 368	<u>17 011</u> 15 368	<u>16 750</u> 15 368	<u>16 225</u> 15 368	<u>13 346</u> 11 299	<u>17 157</u> 15 368	<u>16 507</u> 15 368
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>15 994</u> 15 368	<u>17 202</u> 15 368	<u>16 903</u> 15 368	<u>16 304</u> 15 368	<u>13 607</u> 11 300	<u>17 368</u> 15 368	<u>16 626</u> 15 368
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>15 898</u> 15 368	<u>17 583</u> 15 368	<u>17 210</u> 15 368	<u>16 461</u> 15 368	<u>14 126</u> 11 299	<u>17 791</u> 15 368	<u>16 863</u> 15 368

211-4.**211-401.**

						-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 393</u> 8 039	<u>12 278</u> 7 938	<u>12 810</u> 8 046	<u>10 345</u> 8 243	<u>11 562</u> 6 971	<u>13 431</u> 8 659	<u>10 584</u> 7 688
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>8 866</u> 8 039	<u>12 154</u> 7 937	<u>12 810</u> 8 046	<u>10 268</u> 8 243	<u>11 401</u> 6 970	<u>13 306</u> 8 659	<u>10 468</u> 7 687
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 689</u> 8 846	<u>13 287</u> 9 048	<u>13 959</u> 9 172	<u>11 445</u> 9 397	<u>12 397</u> 7 946	<u>14 543</u> 9 871	<u>11 566</u> 8 764

				,	-
211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>16 150</u> 15 368
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>16 218</u> 15 368
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>16 354</u> 15 368

				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 242</u> 8 046
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>10 241</u> 8 046
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 390</u> 9 172

211-402.

					,	.	-	-	-	-	-
211-402-0100											
211-402-0101			1	1000	<u>7 157</u> 6 237	<u>6 888</u> 6 033	<u>7 512</u> 6 645	<u>5 586</u> 4 756	<u>8 361</u> 7 477	<u>6 379</u> 5 533	

211-5.**211-501.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>10 457</u> 9 082	<u>12 112</u> 9 284	<u>13 917</u> 9 131	<u>11 226</u> 9 311	<u>11 474</u> 7 979	<u>13 812</u> 10 747	<u>10 854</u> 8 757	

211-6.**211-601.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 567</u> 8 131	<u>13 082</u> 8 050	<u>12 994</u> 7 925	<u>10 638</u> 8 294	<u>13 581</u> 7 491	<u>14 171</u> 8 627	<u>11 151</u> 7 850	

				,	-
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{11\,348}{9\,131}$

				,	-
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{10\,254}{7\,925}$

211-603.

- -

						-	-	-	-	-
211-603-0100	25607-2009	3								
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>10 947</u> 9 602	<u>10 557</u> 9 306	<u>11 160</u> 9 897	<u>8 586</u> 7 373	<u>12 749</u> 11 455	<u>9 736</u> 8 501
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>10 947</u> 9 602	<u>10 557</u> 9 306	<u>11 160</u> 9 897	<u>8 586</u> 7 373	<u>12 749</u> 11 455	<u>9 736</u> 8 501

211-7.**211-701.**

						-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>11 452</u> 10 445	<u>11 602</u> 10 079	<u>12 724</u> 11 178	<u>9 257</u> 7 779	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 684</u> 9 178
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>12 086</u> 10 445	<u>11 603</u> 10 079	<u>12 725</u> 11 179	<u>9 257</u> 7 780	<u>14 253</u> 12 678	<u>10 685</u> 9 179

8.04-08-2021

14

212. , ,
 212-1.
 212-101.

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 442</u> 25 436	<u>44 366</u> 25 352	<u>41 167</u> 25 352	<u>33 791</u> 25 352	<u>44 366</u> 25 352	<u>44 366</u> 25 352	<u>37 999</u> 25 355
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 755</u> 25 743	<u>44 678</u> 25 658	<u>41 478</u> 25 658	<u>34 102</u> 25 658	<u>44 678</u> 25 658	<u>44 678</u> 25 658	<u>38 311</u> 25 660
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 086</u> 26 400	<u>45 435</u> 26 400	<u>41 873</u> 26 400	<u>34 859</u> 26 400	<u>45 435</u> 26 400	<u>45 435</u> 26 400	<u>39 065</u> 26 400
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 693</u> 26 662	<u>45 701</u> 26 661	<u>42 140</u> 26 661	<u>35 126</u> 26 661	<u>45 701</u> 26 661	<u>45 701</u> 26 661	<u>39 332</u> 26 661
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 964</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>42 412</u> 26 928	<u>35 398</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>39 604</u> 26 928
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 376</u> 27 333	<u>46 385</u> 27 332	<u>42 824</u> 27 332	<u>35 810</u> 27 332	<u>46 385</u> 27 332	<u>46 385</u> 27 332	<u>40 016</u> 27 332
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 794</u> 27 743	<u>46 803</u> 27 742	<u>43 242</u> 27 742	<u>36 228</u> 27 742	<u>46 803</u> 27 742	<u>46 803</u> 27 742	<u>40 434</u> 27 742
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 219</u> 28 159	<u>47 228</u> 28 158	<u>43 667</u> 28 158	<u>36 653</u> 28 158	<u>47 228</u> 28 158	<u>47 228</u> 28 158	<u>40 859</u> 28 158
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 964</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>42 412</u> 26 928	<u>35 398</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>45 974</u> 26 928	<u>39 604</u> 26 928

					-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 714</u> 25 352
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 025</u> 25 658
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 782</u> 26 400
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 049</u> 26 661
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 321</u> 26 928
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 733</u> 27 332
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 151</u> 27 742
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 576</u> 28 158
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 321</u> 26 928

						-	-	-	-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 239</u> 27 199	<u>46 248</u> 27 197	<u>42 686</u> 27 197	<u>35 672</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197	<u>39 878</u> 27 197
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 656</u> 27 607	<u>46 664</u> 27 605	<u>43 102</u> 27 605	<u>36 088</u> 27 605	<u>46 664</u> 27 605	<u>46 664</u> 27 605	<u>40 294</u> 27 605
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 078</u> 28 021	<u>47 087</u> 28 019	<u>43 525</u> 28 019	<u>36 511</u> 28 019	<u>47 087</u> 28 019	<u>47 087</u> 28 019	<u>40 717</u> 28 019
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 506</u> 28 441	<u>47 515</u> 28 439	<u>43 953</u> 28 439	<u>36 939</u> 28 439	<u>47 515</u> 28 439	<u>47 515</u> 28 439	<u>41 145</u> 28 439
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 239</u> 27 199	<u>46 248</u> 27 197	<u>42 686</u> 27 197	<u>35 672</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197	<u>46 248</u> 27 197	<u>39 878</u> 27 197
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 517</u> 27 471	<u>46 525</u> 27 469	<u>42 963</u> 27 469	<u>35 950</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469	<u>40 155</u> 27 469
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 937</u> 27 883	<u>46 946</u> 27 882	<u>43 384</u> 27 882	<u>36 371</u> 27 882	<u>46 946</u> 27 882	<u>46 946</u> 27 882	<u>40 576</u> 27 882
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 364</u> 28 301	<u>47 372</u> 28 299	<u>43 810</u> 28 299	<u>36 797</u> 28 299	<u>47 372</u> 28 299	<u>47 372</u> 28 299	<u>41 002</u> 28 299
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 796</u> 28 725	<u>47 805</u> 28 724	<u>44 243</u> 28 724	<u>37 230</u> 28 724	<u>47 805</u> 28 724	<u>47 805</u> 28 724	<u>41 435</u> 28 724
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 517</u> 27 471	<u>46 525</u> 27 469	<u>42 963</u> 27 469	<u>35 950</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469	<u>46 525</u> 27 469	<u>40 155</u> 27 469
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 796</u> 27 745	<u>46 805</u> 27 744	<u>43 244</u> 27 744	<u>36 230</u> 27 744	<u>46 805</u> 27 744	<u>46 805</u> 27 744	<u>40 436</u> 27 744
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 221</u> 28 161	<u>47 230</u> 28 160	<u>43 669</u> 28 160	<u>36 655</u> 28 160	<u>47 230</u> 28 160	<u>47 230</u> 28 160	<u>40 861</u> 28 160
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 652</u> 28 584	<u>47 661</u> 28 583	<u>44 099</u> 28 583	<u>37 086</u> 28 583	<u>47 661</u> 28 583	<u>47 661</u> 28 583	<u>41 292</u> 28 583

					-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 595</u> 27 197
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 011</u> 27 605
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 434</u> 28 019
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 862</u> 28 439
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 595</u> 27 197
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>34 873</u> 27 469
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 294</u> 27 882
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 720</u> 28 299
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 152</u> 28 724
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>34 873</u> 27 469
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 153</u> 27 744
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 578</u> 28 160
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 009</u> 28 583

						-	-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 090</u> 29 013	<u>48 098</u> 29 011	<u>44 536</u> 29 011	<u>37 523</u> 29 011	<u>48 098</u> 29 011	<u>48 098</u> 29 011	<u>41 729</u> 29 011
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 655</u> 26 958	<u>46 004</u> 26 958	<u>41 717</u> 26 958	<u>35 428</u> 26 958	<u>46 004</u> 26 958	<u>46 004</u> 26 958	<u>39 634</u> 26 958
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 267</u> 27 226	<u>46 277</u> 27 226	<u>41 991</u> 27 226	<u>35 702</u> 27 226	<u>46 277</u> 27 226	<u>46 277</u> 27 226	<u>39 908</u> 27 226
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 545</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>42 268</u> 27 498	<u>35 979</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>40 185</u> 27 498
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 966</u> 27 911	<u>46 976</u> 27 911	<u>42 689</u> 27 911	<u>36 400</u> 27 911	<u>46 976</u> 27 911	<u>46 976</u> 27 911	<u>40 606</u> 27 911
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 393</u> 28 329	<u>47 403</u> 28 329	<u>43 116</u> 28 329	<u>36 828</u> 28 329	<u>47 403</u> 28 329	<u>47 403</u> 28 329	<u>41 033</u> 28 329
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 826</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>43 550</u> 28 754	<u>37 261</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>47 836</u> 28 754	<u>41 466</u> 28 754
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 545</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>42 268</u> 27 498	<u>35 979</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>46 555</u> 27 498	<u>40 185</u> 27 498
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 825</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>42 549</u> 27 773	<u>36 260</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>40 465</u> 27 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 250</u> 28 190	<u>47 260</u> 28 190	<u>42 974</u> 28 190	<u>36 685</u> 28 190	<u>47 260</u> 28 190	<u>47 260</u> 28 190	<u>40 891</u> 28 190
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 681</u> 28 612	<u>47 691</u> 28 612	<u>43 405</u> 28 612	<u>37 116</u> 28 612	<u>47 691</u> 28 612	<u>47 691</u> 28 612	<u>41 322</u> 28 612
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 120</u> 29 042	<u>48 129</u> 29 042	<u>43 843</u> 29 042	<u>37 554</u> 29 042	<u>48 129</u> 29 042	<u>48 129</u> 29 042	<u>41 760</u> 29 042

					-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 446</u> 29 011
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>34 351</u> 26 958
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>34 625</u> 27 226
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>34 902</u> 27 498
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 323</u> 27 911
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>35 750</u> 28 329
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>36 184</u> 28 754
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>34 902</u> 27 498
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 183</u> 27 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>35 608</u> 28 190
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>36 039</u> 28 612
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>36 477</u> 29 042

						-	-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 825</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>42 549</u> 27 773	<u>36 260</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>46 835</u> 27 773	<u>40 465</u> 27 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 109</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>42 832</u> 28 051	<u>36 543</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>40 749</u> 28 051
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 538</u> 28 471	<u>47 548</u> 28 471	<u>43 261</u> 28 471	<u>36 972</u> 28 471	<u>47 548</u> 28 471	<u>47 548</u> 28 471	<u>41 178</u> 28 471
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 974</u> 28 899	<u>47 984</u> 28 899	<u>43 697</u> 28 899	<u>37 408</u> 28 899	<u>47 984</u> 28 899	<u>47 984</u> 28 899	<u>41 614</u> 28 899
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 416</u> 29 332	<u>48 426</u> 29 332	<u>44 139</u> 29 332	<u>37 851</u> 29 332	<u>48 426</u> 29 332	<u>48 426</u> 29 332	<u>42 056</u> 29 332
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 109</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>42 832</u> 28 051	<u>36 543</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>47 119</u> 28 051	<u>40 749</u> 28 051
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 395</u> 28 331	<u>47 405</u> 28 331	<u>43 118</u> 28 331	<u>36 830</u> 28 331	<u>47 405</u> 28 331	<u>47 405</u> 28 331	<u>41 035</u> 28 331
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 828</u> 28 756	<u>47 838</u> 28 756	<u>43 552</u> 28 756	<u>37 263</u> 28 756	<u>47 838</u> 28 756	<u>47 838</u> 28 756	<u>41 468</u> 28 756
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 268</u> 29 188	<u>48 278</u> 29 188	<u>43 992</u> 29 188	<u>37 703</u> 29 188	<u>48 278</u> 29 188	<u>48 278</u> 29 188	<u>41 908</u> 29 188
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 714</u> 29 625	<u>48 724</u> 29 625	<u>44 438</u> 29 625	<u>38 149</u> 29 625	<u>48 724</u> 29 625	<u>48 724</u> 29 625	<u>42 355</u> 29 625
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 549</u> 27 834	<u>46 898</u> 27 834	<u>44 423</u> 27 834	<u>36 322</u> 27 834	<u>46 898</u> 27 834	<u>46 898</u> 27 834	<u>40 528</u> 27 834
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 169</u> 28 110	<u>47 179</u> 28 110	<u>44 704</u> 28 110	<u>36 603</u> 28 110	<u>47 179</u> 28 110	<u>47 179</u> 28 110	<u>40 809</u> 28 110

					-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 183</u> 27 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>35 466</u> 28 051
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>35 895</u> 28 471
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>36 331</u> 28 899
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>36 773</u> 29 332
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>35 466</u> 28 051
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>35 752</u> 28 331
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>36 186</u> 28 756
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>36 626</u> 29 188
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 072</u> 29 625
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 245</u> 27 834
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 526</u> 28 110

						-	-	-	-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 456</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>44 991</u> 28 391	<u>36 890</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>41 096</u> 28 391
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 890</u> 28 817	<u>47 900</u> 28 817	<u>45 425</u> 28 817	<u>37 325</u> 28 817	<u>47 900</u> 28 817	<u>47 900</u> 28 817	<u>41 531</u> 28 817
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 331</u> 29 249	<u>48 341</u> 29 249	<u>45 866</u> 29 249	<u>37 766</u> 29 249	<u>48 341</u> 29 249	<u>48 341</u> 29 249	<u>41 972</u> 29 249
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 778</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>46 313</u> 29 688	<u>38 213</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>42 419</u> 29 688
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 456</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>44 991</u> 28 391	<u>36 890</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>47 465</u> 28 391	<u>41 096</u> 28 391
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 745</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>45 280</u> 28 675	<u>37 180</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>41 386</u> 28 675
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 184</u> 29 105	<u>48 194</u> 29 105	<u>45 719</u> 29 105	<u>37 619</u> 29 105	<u>48 194</u> 29 105	<u>48 194</u> 29 105	<u>41 825</u> 29 105
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 629</u> 29 542	<u>48 639</u> 29 542	<u>46 164</u> 29 542	<u>38 064</u> 29 542	<u>48 639</u> 29 542	<u>48 639</u> 29 542	<u>42 270</u> 29 542
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 081</u> 29 984	<u>49 091</u> 29 984	<u>46 616</u> 29 984	<u>38 515</u> 29 984	<u>49 091</u> 29 984	<u>49 091</u> 29 984	<u>42 721</u> 29 984
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>45 280</u> 28 675	<u>37 180</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>47 755</u> 28 675	<u>41 386</u> 28 675
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 037</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>45 572</u> 28 961	<u>37 472</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>41 678</u> 28 961
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 480</u> 29 396	<u>48 490</u> 29 396	<u>46 015</u> 29 396	<u>37 915</u> 29 396	<u>48 490</u> 29 396	<u>48 490</u> 29 396	<u>42 121</u> 29 396
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 931</u> 29 837	<u>48 941</u> 29 837	<u>46 466</u> 29 837	<u>38 365</u> 29 837	<u>48 941</u> 29 837	<u>48 941</u> 29 837	<u>42 571</u> 29 837

					-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 813</u> 28 391
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 248</u> 28 817
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 689</u> 29 249
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 136</u> 29 688
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 813</u> 28 391
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 103</u> 28 675
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 542</u> 29 105
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 987</u> 29 542
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 438</u> 29 984
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 103</u> 28 675
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 395</u> 28 961
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 838</u> 29 396
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 288</u> 29 837

						-	-	-	-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 387</u> 30 284	<u>49 397</u> 30 284	<u>46 922</u> 30 284	<u>38 822</u> 30 284	<u>49 397</u> 30 284	<u>49 397</u> 30 284	<u>43 027</u> 30 284
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 037</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>45 572</u> 28 961	<u>37 472</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>48 047</u> 28 961	<u>41 678</u> 28 961
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 333</u> 29 251	<u>48 343</u> 29 251	<u>45 868</u> 29 251	<u>37 768</u> 29 251	<u>48 343</u> 29 251	<u>48 343</u> 29 251	<u>41 974</u> 29 251
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 781</u> 29 690	<u>48 790</u> 29 690	<u>46 316</u> 29 690	<u>38 215</u> 29 690	<u>48 790</u> 29 690	<u>48 790</u> 29 690	<u>42 421</u> 29 690
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 235</u> 30 135	<u>49 245</u> 30 135	<u>46 770</u> 30 135	<u>38 669</u> 30 135	<u>49 245</u> 30 135	<u>49 245</u> 30 135	<u>42 875</u> 30 135
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 695</u> 30 587	<u>49 705</u> 30 587	<u>47 230</u> 30 587	<u>39 130</u> 30 587	<u>49 705</u> 30 587	<u>49 705</u> 30 587	<u>43 336</u> 30 587
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 664</u> 28 928	<u>48 013</u> 28 928	<u>44 451</u> 28 928	<u>37 438</u> 28 928	<u>48 013</u> 28 928	<u>48 013</u> 28 928	<u>41 643</u> 28 928
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 296</u> 29 215	<u>48 307</u> 29 216	<u>44 746</u> 29 216	<u>37 732</u> 29 216	<u>48 307</u> 29 216	<u>48 307</u> 29 216	<u>41 938</u> 29 216
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 594</u> 29 507	<u>48 605</u> 29 508	<u>45 043</u> 29 508	<u>38 030</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508	<u>42 235</u> 29 508
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 046</u> 29 950	<u>49 057</u> 29 951	<u>45 495</u> 29 951	<u>38 481</u> 29 951	<u>49 057</u> 29 951	<u>49 057</u> 29 951	<u>42 687</u> 29 951
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 400	<u>49 515</u> 30 400	<u>45 953</u> 30 400	<u>38 940</u> 30 400	<u>49 515</u> 30 400	<u>49 515</u> 30 400	<u>43 146</u> 30 400
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 970</u> 30 856	<u>49 980</u> 30 856	<u>46 418</u> 30 856	<u>39 405</u> 30 856	<u>49 980</u> 30 856	<u>49 980</u> 30 856	<u>43 610</u> 30 856

					-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 744</u> 30 284
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 395</u> 28 961
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 691</u> 29 251
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 138</u> 29 690
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 592</u> 30 135
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 053</u> 30 587
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 361</u> 28 928
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>36 655</u> 29 216
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>36 953</u> 29 508
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 404</u> 29 951
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 863</u> 30 400
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 328</u> 30 856

						-	-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 594</u> 29 507	<u>48 605</u> 29 508	<u>45 043</u> 29 508	<u>38 030</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508	<u>48 605</u> 29 508	<u>42 235</u> 29 508
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 29 802	<u>48 906</u> 29 803	<u>45 344</u> 29 803	<u>38 330</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803	<u>42 536</u> 29 803
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 351</u> 30 249	<u>49 362</u> 30 250	<u>45 800</u> 30 250	<u>38 787</u> 30 250	<u>49 362</u> 30 250	<u>49 362</u> 30 250	<u>42 993</u> 30 250
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 703	<u>49 825</u> 30 704	<u>46 263</u> 30 704	<u>39 250</u> 30 704	<u>49 825</u> 30 704	<u>49 825</u> 30 704	<u>43 455</u> 30 704
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 284</u> 31 164	<u>50 295</u> 31 165	<u>46 733</u> 31 165	<u>39 720</u> 31 165	<u>50 295</u> 31 165	<u>50 295</u> 31 165	<u>43 925</u> 31 165
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 29 802	<u>48 906</u> 29 803	<u>45 344</u> 29 803	<u>38 330</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803	<u>48 906</u> 29 803	<u>42 536</u> 29 803
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 200</u> 30 101	<u>49 210</u> 30 102	<u>45 649</u> 30 102	<u>38 635</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102	<u>42 841</u> 30 102
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 660</u> 30 552	<u>49 670</u> 30 552	<u>46 108</u> 30 552	<u>39 095</u> 30 552	<u>49 670</u> 30 552	<u>49 670</u> 30 552	<u>43 300</u> 30 552
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 128</u> 31 010	<u>50 138</u> 31 011	<u>46 576</u> 31 011	<u>39 563</u> 31 011	<u>50 138</u> 31 011	<u>50 138</u> 31 011	<u>43 768</u> 31 011
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>34 602</u> 31 475	<u>50 612</u> 31 476	<u>47 050</u> 31 476	<u>40 037</u> 31 476	<u>50 612</u> 31 476	<u>50 612</u> 31 476	<u>44 242</u> 31 476
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 200</u> 30 101	<u>49 210</u> 30 102	<u>45 649</u> 30 102	<u>38 635</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102	<u>49 210</u> 30 102	<u>42 841</u> 30 102
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 507</u> 30 402	<u>49 517</u> 30 402	<u>45 955</u> 30 402	<u>38 942</u> 30 402	<u>49 517</u> 30 402	<u>49 517</u> 30 402	<u>43 148</u> 30 402
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 972</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>46 420</u> 30 858	<u>39 407</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>49 982</u> 30 858	<u>43 612</u> 30 858

					-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>36 953</u> 29 508
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 253</u> 29 803
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>37 710</u> 30 250
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 173</u> 30 704
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>38 643</u> 31 165
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 253</u> 29 803
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>37 558</u> 30 102
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 018</u> 30 552
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>38 486</u> 31 011
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 960</u> 31 476
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>37 558</u> 30 102
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 865</u> 30 402
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 330</u> 30 858

						-	-	-	-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 444</u> 31 321	<u>50 454</u> 31 321	<u>46 892</u> 31 321	<u>39 879</u> 31 321	<u>50 454</u> 31 321	<u>50 454</u> 31 321	<u>44 084</u> 31 321
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 923</u> 31 791	<u>50 933</u> 31 791	<u>47 371</u> 31 791	<u>40 358</u> 31 791	<u>50 933</u> 31 791	<u>50 933</u> 31 791	<u>44 564</u> 31 791
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 428</u> 31 304	<u>50 438</u> 31 305	<u>46 876</u> 31 305	<u>39 862</u> 31 305	<u>50 438</u> 31 305	<u>50 438</u> 31 305	<u>44 068</u> 31 305
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 747</u> 31 618	<u>50 758</u> 31 619	<u>47 196</u> 31 619	<u>40 182</u> 31 619	<u>50 758</u> 31 619	<u>50 758</u> 31 619	<u>44 388</u> 31 619
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 231</u> 32 092	<u>51 241</u> 32 092	<u>47 679</u> 32 092	<u>40 666</u> 32 092	<u>51 241</u> 32 092	<u>51 241</u> 32 092	<u>44 871</u> 32 092
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 721</u> 32 573	<u>51 733</u> 32 574	<u>48 171</u> 32 574	<u>41 157</u> 32 574	<u>51 733</u> 32 574	<u>51 733</u> 32 574	<u>45 363</u> 32 574
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 220</u> 33 062	<u>52 230</u> 33 062	<u>48 668</u> 33 062	<u>41 655</u> 33 062	<u>52 230</u> 33 062	<u>52 230</u> 33 062	<u>45 861</u> 33 062
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 770</u> 30 012	<u>49 119</u> 30 012	<u>45 557</u> 30 012	<u>38 544</u> 30 012	<u>49 119</u> 30 012	<u>49 119</u> 30 012	<u>42 764</u> 30 026
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>33 412</u> 30 309	<u>49 425</u> 30 312	<u>45 863</u> 30 312	<u>38 850</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312	<u>43 068</u> 30 324
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 877</u> 30 765	<u>49 889</u> 30 767	<u>46 327</u> 30 767	<u>39 314</u> 30 767	<u>49 889</u> 30 767	<u>49 889</u> 30 767	<u>43 532</u> 30 779
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 347</u> 31 225	<u>50 360</u> 31 228	<u>46 798</u> 31 228	<u>39 785</u> 31 228	<u>50 360</u> 31 228	<u>50 360</u> 31 228	<u>44 003</u> 31 241
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>34 825</u> 31 694	<u>50 837</u> 31 696	<u>47 275</u> 31 696	<u>40 262</u> 31 696	<u>50 837</u> 31 696	<u>50 837</u> 31 696	<u>44 480</u> 31 709

					-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 802</u> 31 321
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 281</u> 31 791
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 785</u> 31 305
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 105</u> 31 619
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 589</u> 32 092
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 080</u> 32 574
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 578</u> 33 062
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 467</u> 30 012
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>37 773</u> 30 312
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 236</u> 30 767
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>38 707</u> 31 228
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>39 185</u> 31 696

						-	-	-	-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>33 412</u> 30 309	<u>49 425</u> 30 312	<u>45 863</u> 30 312	<u>38 850</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312	<u>49 425</u> 30 312	<u>43 068</u> 30 324
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 722</u> 30 613	<u>49 734</u> 30 615	<u>46 172</u> 30 615	<u>39 159</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615	<u>43 377</u> 30 627
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 190</u> 31 072	<u>50 203</u> 31 075	<u>46 641</u> 31 075	<u>39 628</u> 31 075	<u>50 203</u> 31 075	<u>50 203</u> 31 075	<u>43 846</u> 31 087
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>34 666</u> 31 538	<u>50 678</u> 31 541	<u>47 117</u> 31 541	<u>40 103</u> 31 541	<u>50 678</u> 31 541	<u>50 678</u> 31 541	<u>44 321</u> 31 553
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 148</u> 32 011	<u>51 161</u> 32 014	<u>47 599</u> 32 014	<u>40 585</u> 32 014	<u>51 161</u> 32 014	<u>51 161</u> 32 014	<u>44 804</u> 32 026
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 722</u> 30 613	<u>49 734</u> 30 615	<u>46 172</u> 30 615	<u>39 159</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615	<u>49 734</u> 30 615	<u>43 377</u> 30 627
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 034</u> 30 919	<u>50 047</u> 30 921	<u>46 485</u> 30 921	<u>39 471</u> 30 921	<u>50 047</u> 30 921	<u>50 047</u> 30 921	<u>43 689</u> 30 934
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 507</u> 31 382	<u>50 520</u> 31 385	<u>46 958</u> 31 385	<u>39 944</u> 31 385	<u>50 520</u> 31 385	<u>50 520</u> 31 385	<u>44 163</u> 31 397
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 987</u> 31 853	<u>51 000</u> 31 856	<u>47 438</u> 31 856	<u>40 425</u> 31 856	<u>51 000</u> 31 856	<u>51 000</u> 31 856	<u>44 643</u> 31 869
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 474</u> 32 331	<u>51 487</u> 32 334	<u>47 926</u> 32 334	<u>40 912</u> 32 334	<u>51 487</u> 32 334	<u>51 487</u> 32 334	<u>45 131</u> 32 347
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 971</u> 31 837	<u>50 983</u> 31 840	<u>47 422</u> 31 840	<u>40 408</u> 31 840	<u>50 983</u> 31 840	<u>50 983</u> 31 840	<u>44 627</u> 31 852
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 296</u> 32 156	<u>51 308</u> 32 158	<u>47 746</u> 32 158	<u>40 733</u> 32 158	<u>51 308</u> 32 158	<u>51 308</u> 32 158	<u>44 951</u> 32 171
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>35 787</u> 32 638	<u>51 801</u> 32 641	<u>48 239</u> 32 641	<u>41 225</u> 32 641	<u>51 801</u> 32 641	<u>51 801</u> 32 641	<u>45 444</u> 32 654

					-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>37 773</u> 30 312
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 082</u> 30 615
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>38 551</u> 31 075
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 026</u> 31 541
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 508</u> 32 014
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 082</u> 30 615
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>38 394</u> 30 921
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 867</u> 31 385
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>39 347</u> 31 856
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 835</u> 32 334
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>39 331</u> 31 840
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 656</u> 32 158
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>40 148</u> 32 641

						-	-	-	-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 287</u> 33 128	<u>52 299</u> 33 130	<u>48 738</u> 33 130	<u>41 724</u> 33 130	<u>52 299</u> 33 130	<u>52 299</u> 33 130	<u>45 943</u> 33 143
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 794</u> 33 625	<u>52 807</u> 33 627	<u>49 245</u> 33 627	<u>42 231</u> 33 627	<u>52 807</u> 33 627	<u>52 807</u> 33 627	<u>46 450</u> 33 640
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 936</u> 31 155	<u>50 285</u> 31 155	<u>46 723</u> 31 155	<u>39 709</u> 31 155	<u>50 285</u> 31 155	<u>50 285</u> 31 155	<u>43 915</u> 31 155
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 590</u> 31 464	<u>50 602</u> 31 465	<u>47 040</u> 31 465	<u>40 026</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465	<u>44 232</u> 31 465
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 071</u> 31 936	<u>51 083</u> 31 937	<u>47 521</u> 31 937	<u>40 507</u> 31 937	<u>51 083</u> 31 937	<u>51 083</u> 31 937	<u>44 713</u> 31 937
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 561</u> 32 416	<u>51 571</u> 32 416	<u>48 009</u> 32 416	<u>40 996</u> 32 416	<u>51 571</u> 32 416	<u>51 571</u> 32 416	<u>45 201</u> 32 416
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 057</u> 32 902	<u>52 068</u> 32 903	<u>48 506</u> 32 903	<u>41 492</u> 32 903	<u>52 068</u> 32 903	<u>52 068</u> 32 903	<u>45 698</u> 32 903
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 590</u> 31 464	<u>50 602</u> 31 465	<u>47 040</u> 31 465	<u>40 026</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465	<u>50 602</u> 31 465	<u>44 232</u> 31 465
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 912</u> 31 779	<u>50 923</u> 31 780	<u>47 361</u> 31 780	<u>40 347</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780	<u>44 553</u> 31 780
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 398</u> 32 256	<u>51 408</u> 32 256	<u>47 846</u> 32 256	<u>40 833</u> 32 256	<u>51 408</u> 32 256	<u>51 408</u> 32 256	<u>45 038</u> 32 256
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 891</u> 32 739	<u>51 901</u> 32 740	<u>48 340</u> 32 740	<u>41 326</u> 32 740	<u>51 901</u> 32 740	<u>51 901</u> 32 740	<u>45 532</u> 32 740
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 392</u> 33 230	<u>52 403</u> 33 232	<u>48 841</u> 33 232	<u>41 828</u> 33 232	<u>52 403</u> 33 232	<u>52 403</u> 33 232	<u>46 034</u> 33 232

					-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 647</u> 33 130
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 154</u> 33 627
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>38 632</u> 31 155
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>38 949</u> 31 465
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>39 430</u> 31 937
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>39 919</u> 32 416
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>40 415</u> 32 903
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>38 949</u> 31 465
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>39 270</u> 31 780
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>39 755</u> 32 256
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>40 249</u> 32 740
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>40 751</u> 33 232

						-	-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 912</u> 31 779	<u>50 923</u> 31 780	<u>47 361</u> 31 780	<u>40 347</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780	<u>50 923</u> 31 780	<u>44 553</u> 31 780
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 235</u> 32 096	<u>51 247</u> 32 098	<u>47 685</u> 32 098	<u>40 671</u> 32 098	<u>51 247</u> 32 098	<u>51 247</u> 32 098	<u>44 877</u> 32 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 727</u> 32 578	<u>51 737</u> 32 579	<u>48 175</u> 32 579	<u>41 162</u> 32 579	<u>51 737</u> 32 579	<u>51 737</u> 32 579	<u>45 368</u> 32 579
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 225</u> 33 067	<u>52 236</u> 33 068	<u>48 674</u> 33 068	<u>41 661</u> 33 068	<u>52 236</u> 33 068	<u>52 236</u> 33 068	<u>45 866</u> 33 068
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 731</u> 33 563	<u>52 742</u> 33 564	<u>49 180</u> 33 564	<u>42 167</u> 33 564	<u>52 742</u> 33 564	<u>52 742</u> 33 564	<u>46 372</u> 33 564
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 208</u> 33 050	<u>52 218</u> 33 051	<u>48 657</u> 33 051	<u>41 643</u> 33 051	<u>52 218</u> 33 051	<u>52 218</u> 33 051	<u>45 849</u> 33 051
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 545</u> 33 381	<u>52 556</u> 33 382	<u>48 994</u> 33 382	<u>41 981</u> 33 382	<u>52 556</u> 33 382	<u>52 556</u> 33 382	<u>46 186</u> 33 382
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 056</u> 33 881	<u>53 066</u> 33 882	<u>49 504</u> 33 882	<u>42 491</u> 33 882	<u>53 066</u> 33 882	<u>53 066</u> 33 882	<u>46 697</u> 33 882
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 574</u> 34 390	<u>53 586</u> 34 391	<u>50 024</u> 34 391	<u>43 010</u> 34 391	<u>53 586</u> 34 391	<u>53 586</u> 34 391	<u>47 216</u> 34 391
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 100</u> 34 905	<u>54 111</u> 34 906	<u>50 549</u> 34 906	<u>43 536</u> 34 906	<u>54 111</u> 34 906	<u>54 111</u> 34 906	<u>47 741</u> 34 906
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 063</u> 33 240	<u>51 774</u> 32 615	<u>48 212</u> 32 615	<u>41 199</u> 32 615	<u>51 774</u> 32 615	<u>51 737</u> 32 579	<u>45 404</u> 32 615
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 908</u> 33 736	<u>52 270</u> 33 102	<u>48 709</u> 33 102	<u>41 695</u> 33 102	<u>52 270</u> 33 102	<u>52 233</u> 33 065	<u>45 901</u> 33 102

					-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>39 270</u> 31 780
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>39 594</u> 32 098
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>40 085</u> 32 579
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>40 584</u> 33 068
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>41 090</u> 33 564
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>40 566</u> 33 051
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>40 904</u> 33 382
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>41 414</u> 33 882
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>41 933</u> 34 391
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 459</u> 34 906
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>40 122</u> 32 615
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>40 618</u> 33 102

						-	-	-	-	-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 425</u> 34 243	<u>52 777</u> 33 598	<u>49 215</u> 33 598	<u>42 201</u> 33 598	<u>52 777</u> 33 598	<u>52 739</u> 33 561	<u>46 407</u> 33 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 949</u> 34 757	<u>53 291</u> 34 102	<u>49 729</u> 34 102	<u>42 716</u> 34 102	<u>53 291</u> 34 102	<u>53 253</u> 34 065	<u>46 921</u> 34 102
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 739</u> 33 570	<u>52 104</u> 32 938	<u>48 542</u> 32 938	<u>41 529</u> 32 938	<u>52 104</u> 32 938	<u>52 067</u> 32 902	<u>45 734</u> 32 938
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 252</u> 34 074	<u>52 608</u> 33 433	<u>49 046</u> 33 433	<u>42 033</u> 33 433	<u>52 608</u> 33 433	<u>52 571</u> 33 396	<u>46 239</u> 33 433
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 773</u> 34 585	<u>53 120</u> 33 934	<u>49 558</u> 33 934	<u>42 544</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>53 081</u> 33 897	<u>46 750</u> 33 934
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 303</u> 35 104	<u>53 639</u> 34 443	<u>50 077</u> 34 443	<u>43 064</u> 34 443	<u>53 639</u> 34 443	<u>53 600</u> 34 405	<u>47 269</u> 34 443
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 108</u> 34 913	<u>53 448</u> 34 256	<u>49 886</u> 34 256	<u>42 873</u> 34 256	<u>53 448</u> 34 256	<u>53 410</u> 34 218	<u>47 078</u> 34 256
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 643</u> 35 437	<u>53 972</u> 34 769	<u>50 410</u> 34 769	<u>43 396</u> 34 769	<u>53 972</u> 34 769	<u>53 933</u> 34 731	<u>47 602</u> 34 769
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 185</u> 35 969	<u>54 504</u> 35 292	<u>50 943</u> 35 292	<u>43 929</u> 35 292	<u>54 504</u> 35 292	<u>54 465</u> 35 253	<u>48 135</u> 35 292
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 735</u> 36 508	<u>55 044</u> 35 821	<u>51 482</u> 35 821	<u>44 469</u> 35 821	<u>55 044</u> 35 821	<u>55 004</u> 35 782	<u>48 675</u> 35 821
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 813</u> 32 663	<u>51 713</u> 32 555	<u>48 513</u> 32 555	<u>41 137</u> 32 555	<u>51 713</u> 32 555	<u>51 713</u> 32 555	<u>45 346</u> 32 558
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>36 313</u> 33 153	<u>52 211</u> 33 043	<u>49 011</u> 33 043	<u>41 635</u> 33 043	<u>52 211</u> 33 043	<u>52 211</u> 33 043	<u>45 844</u> 33 046

					-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 124</u> 33 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>41 638</u> 34 102
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>40 452</u> 32 938
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>40 956</u> 33 433
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>41 467</u> 33 934
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>41 986</u> 34 443
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>41 796</u> 34 256
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 319</u> 34 769
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>42 852</u> 35 292
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 392</u> 35 821
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>40 060</u> 32 555
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>40 558</u> 33 043

						-	-	-	-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 820</u> 33 650	<u>52 717</u> 33 539	<u>49 517</u> 33 539	<u>42 141</u> 33 539	<u>52 717</u> 33 539	<u>52 717</u> 33 539	<u>46 350</u> 33 542
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 335</u> 34 155	<u>53 230</u> 34 042	<u>50 030</u> 34 042	<u>42 654</u> 34 042	<u>53 230</u> 34 042	<u>53 230</u> 34 042	<u>46 863</u> 34 045
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>36 146</u> 32 990	<u>52 045</u> 32 880	<u>48 845</u> 32 880	<u>41 469</u> 32 880	<u>52 045</u> 32 880	<u>52 045</u> 32 880	<u>45 678</u> 32 883
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>36 651</u> 33 484	<u>52 548</u> 33 373	<u>49 348</u> 33 373	<u>41 972</u> 33 373	<u>52 548</u> 33 373	<u>52 548</u> 33 373	<u>46 181</u> 33 377
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 164</u> 33 987	<u>53 059</u> 33 874	<u>49 859</u> 33 874	<u>42 483</u> 33 874	<u>53 059</u> 33 874	<u>53 059</u> 33 874	<u>46 692</u> 33 878
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>37 683</u> 34 497	<u>53 577</u> 34 382	<u>50 377</u> 34 382	<u>43 001</u> 34 382	<u>53 577</u> 34 382	<u>53 577</u> 34 382	<u>47 211</u> 34 386
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>37 493</u> 34 309	<u>53 386</u> 34 196	<u>50 187</u> 34 196	<u>42 811</u> 34 196	<u>53 386</u> 34 196	<u>53 386</u> 34 196	<u>47 020</u> 34 199
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 018</u> 34 824	<u>53 910</u> 34 709	<u>50 710</u> 34 709	<u>43 334</u> 34 709	<u>53 910</u> 34 709	<u>53 910</u> 34 709	<u>47 544</u> 34 712
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 551</u> 35 347	<u>54 441</u> 35 229	<u>51 241</u> 35 229	<u>43 866</u> 35 229	<u>54 441</u> 35 229	<u>54 441</u> 35 229	<u>48 075</u> 35 233
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 091</u> 35 876	<u>54 979</u> 35 757	<u>51 780</u> 35 757	<u>44 404</u> 35 757	<u>54 979</u> 35 757	<u>54 979</u> 35 757	<u>48 613</u> 35 761
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 448</u> 33 618	<u>52 797</u> 33 618	<u>49 235</u> 33 618	<u>42 221</u> 33 618	<u>52 797</u> 33 618	<u>52 797</u> 33 618	<u>46 427</u> 33 618
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>37 298</u> 34 119	<u>53 308</u> 34 119	<u>49 747</u> 34 119	<u>42 733</u> 34 119	<u>53 308</u> 34 119	<u>53 308</u> 34 119	<u>46 939</u> 34 119

					-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>41 064</u> 33 539
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 577</u> 34 042
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>40 392</u> 32 880
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 895</u> 33 373
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>41 406</u> 33 874
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 924</u> 34 382
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 734</u> 34 196
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 257</u> 34 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 788</u> 35 229
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 327</u> 35 757
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 144</u> 33 618
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 656</u> 34 119

						-	-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 821</u> 34 631	<u>53 831</u> 34 631	<u>50 269</u> 34 631	<u>43 255</u> 34 631	<u>53 831</u> 34 631	<u>53 831</u> 34 631	<u>47 461</u> 34 631
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 350</u> 35 150	<u>54 360</u> 35 150	<u>50 798</u> 35 150	<u>43 785</u> 35 150	<u>54 360</u> 35 150	<u>54 360</u> 35 150	<u>47 990</u> 35 150
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>37 127</u> 33 951	<u>53 137</u> 33 951	<u>49 575</u> 33 951	<u>42 561</u> 33 951	<u>53 137</u> 33 951	<u>53 137</u> 33 951	<u>46 767</u> 33 951
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 647</u> 34 461	<u>53 657</u> 34 461	<u>50 095</u> 34 461	<u>43 082</u> 34 461	<u>53 657</u> 34 461	<u>53 657</u> 34 461	<u>47 287</u> 34 461
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 174</u> 34 978	<u>54 184</u> 34 978	<u>50 622</u> 34 978	<u>43 609</u> 34 978	<u>54 184</u> 34 978	<u>54 184</u> 34 978	<u>47 815</u> 34 978
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 709</u> 35 502	<u>54 719</u> 35 502	<u>51 157</u> 35 502	<u>44 143</u> 35 502	<u>54 719</u> 35 502	<u>54 719</u> 35 502	<u>48 349</u> 35 502
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 513</u> 35 309	<u>54 523</u> 35 309	<u>50 961</u> 35 309	<u>43 947</u> 35 309	<u>54 523</u> 35 309	<u>54 523</u> 35 309	<u>48 153</u> 35 309
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 052</u> 35 839	<u>55 062</u> 35 839	<u>51 500</u> 35 839	<u>44 487</u> 35 839	<u>55 062</u> 35 839	<u>55 062</u> 35 839	<u>48 692</u> 35 839
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 601</u> 36 377	<u>55 611</u> 36 377	<u>52 049</u> 36 377	<u>45 036</u> 36 377	<u>55 611</u> 36 377	<u>55 611</u> 36 377	<u>49 241</u> 36 377
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 157</u> 36 922	<u>56 167</u> 36 922	<u>52 605</u> 36 922	<u>45 592</u> 36 922	<u>56 167</u> 36 922	<u>56 167</u> 36 922	<u>49 797</u> 36 922
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 141</u> 36 258	<u>55 490</u> 36 258	<u>47 581</u> 36 258	<u>44 915</u> 36 258	<u>55 490</u> 36 258	<u>55 490</u> 36 258	<u>49 121</u> 36 258
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 034</u> 36 801	<u>56 044</u> 36 801	<u>48 135</u> 36 801	<u>45 469</u> 36 801	<u>56 044</u> 36 801	<u>56 044</u> 36 801	<u>49 674</u> 36 801

					-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 178</u> 34 631
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>42 708</u> 35 150
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 484</u> 33 951
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 004</u> 34 461
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>42 532</u> 34 978
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 066</u> 35 502
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 870</u> 35 309
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 410</u> 35 839
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 959</u> 36 377
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>44 515</u> 36 922
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 838</u> 36 258
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 392</u> 36 801

						-	-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 597</u> 37 353	<u>56 607</u> 37 353	<u>48 698</u> 37 353	<u>46 032</u> 37 353	<u>56 607</u> 37 353	<u>56 607</u> 37 353	<u>50 237</u> 37 353
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 168</u> 37 913	<u>57 178</u> 37 913	<u>49 269</u> 37 913	<u>46 603</u> 37 913	<u>57 178</u> 37 913	<u>57 178</u> 37 913	<u>50 809</u> 37 913
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 850</u> 36 620	<u>55 859</u> 36 620	<u>47 950</u> 36 620	<u>45 284</u> 36 620	<u>55 859</u> 36 620	<u>55 859</u> 36 620	<u>49 490</u> 36 620
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 410</u> 37 169	<u>56 419</u> 37 169	<u>48 510</u> 37 169	<u>45 844</u> 37 169	<u>56 419</u> 37 169	<u>56 419</u> 37 169	<u>50 050</u> 37 169
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 978</u> 37 726	<u>56 988</u> 37 726	<u>49 078</u> 37 726	<u>46 412</u> 37 726	<u>56 988</u> 37 726	<u>56 988</u> 37 726	<u>50 618</u> 37 726
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 555</u> 38 292	<u>57 565</u> 38 292	<u>49 655</u> 38 292	<u>46 989</u> 38 292	<u>57 565</u> 38 292	<u>57 565</u> 38 292	<u>51 195</u> 38 292
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 343</u> 38 084	<u>57 353</u> 38 084	<u>49 443</u> 38 084	<u>46 777</u> 38 084	<u>57 353</u> 38 084	<u>57 353</u> 38 084	<u>50 983</u> 38 084
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 926</u> 38 656	<u>57 936</u> 38 656	<u>50 027</u> 38 656	<u>47 361</u> 38 656	<u>57 936</u> 38 656	<u>57 936</u> 38 656	<u>51 566</u> 38 656
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 518</u> 39 236	<u>58 528</u> 39 236	<u>50 618</u> 39 236	<u>47 952</u> 39 236	<u>58 528</u> 39 236	<u>58 528</u> 39 236	<u>52 158</u> 39 236
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 117</u> 39 824	<u>59 127</u> 39 824	<u>51 218</u> 39 824	<u>48 552</u> 39 824	<u>59 127</u> 39 824	<u>59 127</u> 39 824	<u>52 757</u> 39 824
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 137</u> 37 882	<u>57 018</u> 37 756	<u>53 819</u> 37 756	<u>46 443</u> 37 756	<u>57 018</u> 37 756	<u>57 018</u> 37 756	<u>50 653</u> 37 760
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 716</u> 38 450	<u>57 596</u> 38 323	<u>54 397</u> 38 323	<u>47 021</u> 38 323	<u>57 596</u> 38 323	<u>57 596</u> 38 323	<u>51 230</u> 38 327

					-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 955</u> 37 353
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 526</u> 37 913
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 207</u> 36 620
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 767</u> 37 169
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 335</u> 37 726
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 912</u> 38 292
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 700</u> 38 084
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 284</u> 38 656
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 875</u> 39 236
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 475</u> 39 824
212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 366</u> 37 756
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 944</u> 38 323

						-	-	-	-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 304</u> 39 027	<u>58 182</u> 38 897	<u>54 983</u> 38 897	<u>47 607</u> 38 897	<u>58 182</u> 38 897	<u>58 182</u> 38 897	<u>51 816</u> 38 901
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 901</u> 39 612	<u>58 777</u> 39 481	<u>55 578</u> 39 481	<u>48 202</u> 39 481	<u>58 777</u> 39 481	<u>58 777</u> 39 481	<u>52 411</u> 39 485
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 523</u> 38 261	<u>57 404</u> 38 134	<u>54 204</u> 38 134	<u>46 829</u> 38 134	<u>57 404</u> 38 134	<u>57 404</u> 38 134	<u>51 038</u> 38 138
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 108</u> 38 835	<u>57 987</u> 38 706	<u>54 787</u> 38 706	<u>47 411</u> 38 706	<u>57 987</u> 38 706	<u>57 987</u> 38 706	<u>51 621</u> 38 710
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 702</u> 39 417	<u>58 579</u> 39 286	<u>55 379</u> 39 286	<u>48 003</u> 39 286	<u>58 579</u> 39 286	<u>58 579</u> 39 286	<u>52 213</u> 39 290
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 305</u> 40 008	<u>59 180</u> 39 875	<u>55 980</u> 39 875	<u>48 605</u> 39 875	<u>59 180</u> 39 875	<u>59 180</u> 39 875	<u>52 814</u> 39 879
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 084</u> 39 791	<u>58 959</u> 39 659	<u>55 760</u> 39 659	<u>48 384</u> 39 659	<u>58 959</u> 39 659	<u>58 959</u> 39 659	<u>52 594</u> 39 663
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 693</u> 40 388	<u>59 566</u> 40 254	<u>56 367</u> 40 254	<u>48 991</u> 40 254	<u>59 566</u> 40 254	<u>59 566</u> 40 254	<u>53 201</u> 40 259
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 310</u> 40 994	<u>60 182</u> 40 858	<u>56 982</u> 40 858	<u>49 606</u> 40 858	<u>60 182</u> 40 858	<u>60 182</u> 40 858	<u>53 816</u> 40 862
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 938</u> 41 609	<u>60 807</u> 41 471	<u>57 608</u> 41 471	<u>50 232</u> 41 471	<u>60 807</u> 41 471	<u>60 807</u> 41 471	<u>54 442</u> 41 475
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>42 685</u> 39 400	<u>58 562</u> 39 269	<u>55 362</u> 39 269	<u>47 986</u> 39 269	<u>58 562</u> 39 269	<u>58 562</u> 39 269	<u>52 196</u> 39 273
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 288</u> 39 991	<u>59 163</u> 39 859	<u>55 963</u> 39 859	<u>48 587</u> 39 859	<u>59 163</u> 39 859	<u>59 163</u> 39 859	<u>52 797</u> 39 863

					-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 530</u> 38 897
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 125</u> 39 481
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 751</u> 38 134
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 334</u> 38 706
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 926</u> 39 286
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 527</u> 39 875
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 307</u> 39 659
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 914</u> 40 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 529</u> 40 858
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 155</u> 41 471
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 909</u> 39 269
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 510</u> 39 859

					-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 119</u> 40 456
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 739</u> 41 063
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 310</u> 39 662
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 916</u> 40 256
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 532</u> 40 861
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 158</u> 41 474
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>48 928</u> 41 249
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 559</u> 41 868
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 200</u> 42 496
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 850</u> 43 133
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>34 056</u> 26 669
212-101-1600	5, 7473-2010	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 279</u> 26 257	<u>45 200</u> 26 170	<u>42 000</u> 26 170	<u>34 625</u> 26 170	<u>45 200</u> 26 170	<u>45 200</u> 26 170	<u>38 833</u> 26 172
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 282</u> 27 573	<u>46 631</u> 27 573	<u>44 156</u> 27 573	<u>36 056</u> 27 573	<u>46 631</u> 27 573	<u>46 631</u> 27 573	<u>40 261</u> 27 573
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 901</u> 27 847	<u>46 911</u> 27 847	<u>44 436</u> 27 847	<u>36 336</u> 27 847	<u>46 911</u> 27 847	<u>46 911</u> 27 847	<u>40 542</u> 27 847
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 185</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>44 720</u> 28 126	<u>36 620</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>40 825</u> 28 126
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 616</u> 28 548	<u>47 626</u> 28 548	<u>45 151</u> 28 548	<u>37 051</u> 28 548	<u>47 626</u> 28 548	<u>47 626</u> 28 548	<u>41 256</u> 28 548
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 053</u> 28 977	<u>48 063</u> 28 977	<u>45 588</u> 28 977	<u>37 488</u> 28 977	<u>48 063</u> 28 977	<u>48 063</u> 28 977	<u>41 693</u> 28 977
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>32 496</u> 29 411	<u>48 506</u> 29 411	<u>46 031</u> 29 411	<u>37 931</u> 29 411	<u>48 506</u> 29 411	<u>48 506</u> 29 411	<u>42 136</u> 29 411
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 185</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>44 720</u> 28 126	<u>36 620</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>47 195</u> 28 126	<u>40 825</u> 28 126
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 472</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>45 007</u> 28 407	<u>36 907</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>41 112</u> 28 407
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 907</u> 28 834	<u>47 917</u> 28 834	<u>45 442</u> 28 834	<u>37 342</u> 28 834	<u>47 917</u> 28 834	<u>47 917</u> 28 834	<u>41 547</u> 28 834
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>32 348</u> 29 266	<u>48 358</u> 29 266	<u>45 883</u> 29 266	<u>37 783</u> 29 266	<u>48 358</u> 29 266	<u>48 358</u> 29 266	<u>41 988</u> 29 266
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 796</u> 29 705	<u>48 806</u> 29 705	<u>46 331</u> 29 705	<u>38 231</u> 29 705	<u>48 806</u> 29 705	<u>48 806</u> 29 705	<u>42 436</u> 29 705

					-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 547</u> 26 170
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 978</u> 27 573
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>35 259</u> 27 847
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>35 543</u> 28 126
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 974</u> 28 548
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 411</u> 28 977
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 854</u> 29 411
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>35 543</u> 28 126
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 830</u> 28 407
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>36 265</u> 28 834
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 706</u> 29 266
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>37 154</u> 29 705

						-	-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 472</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>45 007</u> 28 407	<u>36 907</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>47 482</u> 28 407	<u>41 112</u> 28 407
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 762</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>45 297</u> 28 691	<u>37 197</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>41 402</u> 28 691
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 201</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>45 736</u> 29 122	<u>37 636</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>41 841</u> 29 122
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 647</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>46 182</u> 29 559	<u>38 082</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>42 287</u> 29 559
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 099</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>46 634</u> 30 002	<u>38 534</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>42 739</u> 30 002
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 762</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>45 297</u> 28 691	<u>37 197</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>47 772</u> 28 691	<u>41 402</u> 28 691
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 055</u> 28 979	<u>48 065</u> 28 979	<u>45 590</u> 28 979	<u>37 490</u> 28 979	<u>48 065</u> 28 979	<u>48 065</u> 28 979	<u>41 695</u> 28 979
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>32 498</u> 29 413	<u>48 508</u> 29 413	<u>46 033</u> 29 413	<u>37 933</u> 29 413	<u>48 508</u> 29 413	<u>48 508</u> 29 413	<u>42 138</u> 29 413
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 948</u> 29 854	<u>48 958</u> 29 854	<u>46 483</u> 29 854	<u>38 383</u> 29 854	<u>48 958</u> 29 854	<u>48 958</u> 29 854	<u>42 588</u> 29 854
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 405</u> 30 302	<u>49 415</u> 30 302	<u>46 940</u> 30 302	<u>38 840</u> 30 302	<u>49 415</u> 30 302	<u>49 415</u> 30 302	<u>43 045</u> 30 302
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 666</u> 28 597	<u>47 579</u> 28 502	<u>44 379</u> 28 502	<u>37 004</u> 28 502	<u>47 579</u> 28 502	<u>47 579</u> 28 502	<u>41 212</u> 28 505
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 957</u> 28 883	<u>47 869</u> 28 787	<u>44 670</u> 28 787	<u>37 294</u> 28 787	<u>47 869</u> 28 787	<u>47 869</u> 28 787	<u>41 503</u> 28 790

					-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 830</u> 28 407
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>36 120</u> 28 691
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 559</u> 29 122
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>37 005</u> 29 559
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>37 457</u> 30 002
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>36 120</u> 28 691
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 413</u> 28 979
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 856</u> 29 413
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>37 306</u> 29 854
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 762</u> 30 302
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 926</u> 28 502
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 217</u> 28 787

						-	-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 252</u> 29 171	<u>48 163</u> 29 074	<u>44 963</u> 29 074	<u>37 587</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074	<u>41 796</u> 29 077
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 698</u> 29 609	<u>48 608</u> 29 511	<u>45 409</u> 29 511	<u>38 033</u> 29 511	<u>48 608</u> 29 511	<u>48 608</u> 29 511	<u>42 241</u> 29 514
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 151</u> 30 053	<u>49 059</u> 29 953	<u>45 860</u> 29 953	<u>38 484</u> 29 953	<u>49 059</u> 29 953	<u>49 059</u> 29 953	<u>42 693</u> 29 957
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 611</u> 30 504	<u>49 518</u> 30 403	<u>46 318</u> 30 403	<u>38 942</u> 30 403	<u>49 518</u> 30 403	<u>49 518</u> 30 403	<u>43 151</u> 30 406
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 252</u> 29 171	<u>48 163</u> 29 074	<u>44 963</u> 29 074	<u>37 587</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074	<u>48 163</u> 29 074	<u>41 796</u> 29 077
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 550</u> 29 464	<u>48 460</u> 29 366	<u>45 261</u> 29 366	<u>37 885</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366	<u>42 094</u> 29 369
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 001</u> 29 906	<u>48 910</u> 29 807	<u>45 710</u> 29 807	<u>38 334</u> 29 807	<u>48 910</u> 29 807	<u>48 910</u> 29 807	<u>42 543</u> 29 810
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 458</u> 30 354	<u>49 365</u> 30 253	<u>46 166</u> 30 253	<u>38 790</u> 30 253	<u>49 365</u> 30 253	<u>49 365</u> 30 253	<u>42 998</u> 30 256
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 923</u> 30 810	<u>49 829</u> 30 707	<u>46 629</u> 30 707	<u>39 253</u> 30 707	<u>49 829</u> 30 707	<u>49 829</u> 30 707	<u>43 462</u> 30 711
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 550</u> 29 464	<u>48 460</u> 29 366	<u>45 261</u> 29 366	<u>37 885</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366	<u>48 460</u> 29 366	<u>42 094</u> 29 369
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 758	<u>48 760</u> 29 660	<u>45 560</u> 29 660	<u>38 185</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660	<u>42 393</u> 29 663
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 305</u> 30 204	<u>49 213</u> 30 104	<u>46 014</u> 30 104	<u>38 638</u> 30 104	<u>49 213</u> 30 104	<u>49 213</u> 30 104	<u>42 847</u> 30 107
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 767</u> 30 657	<u>49 674</u> 30 556	<u>46 474</u> 30 556	<u>39 098</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>43 307</u> 30 559

					-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	$\frac{36\,510}{29\,074}$
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	$\frac{36\,956}{29\,511}$
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	$\frac{37\,407}{29\,953}$
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	$\frac{37\,865}{30\,403}$
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	$\frac{36\,510}{29\,074}$
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	$\frac{36\,808}{29\,366}$
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	$\frac{37\,257}{29\,807}$
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	$\frac{37\,713}{30\,253}$
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	$\frac{38\,176}{30\,707}$
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	$\frac{36\,808}{29\,366}$
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	$\frac{37\,107}{29\,660}$
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	$\frac{37\,561}{30\,104}$
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	$\frac{38\,021}{30\,556}$

						-	-	-	-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 117	<u>50 141</u> 31 014	<u>46 942</u> 31 014	<u>39 566</u> 31 014	<u>50 141</u> 31 014	<u>50 141</u> 31 014	<u>43 775</u> 31 017
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 758	<u>48 760</u> 29 660	<u>45 560</u> 29 660	<u>38 185</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660	<u>48 760</u> 29 660	<u>42 393</u> 29 663
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 153</u> 30 055	<u>49 061</u> 29 955	<u>45 862</u> 29 955	<u>38 486</u> 29 955	<u>49 061</u> 29 955	<u>49 061</u> 29 955	<u>42 695</u> 29 958
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 30 506	<u>49 520</u> 30 405	<u>46 320</u> 30 405	<u>38 945</u> 30 405	<u>49 520</u> 30 405	<u>49 520</u> 30 405	<u>43 153</u> 30 408
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 080</u> 30 964	<u>49 985</u> 30 861	<u>46 786</u> 30 861	<u>39 410</u> 30 861	<u>49 985</u> 30 861	<u>49 985</u> 30 861	<u>43 619</u> 30 864
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 554</u> 31 429	<u>50 458</u> 31 325	<u>47 258</u> 31 325	<u>39 883</u> 31 325	<u>50 458</u> 31 325	<u>50 458</u> 31 325	<u>44 091</u> 31 328
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 325</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>47 199</u> 30 556	<u>39 098</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>49 674</u> 30 556	<u>43 304</u> 30 556
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 973</u> 30 859	<u>49 983</u> 30 859	<u>47 508</u> 30 859	<u>39 408</u> 30 859	<u>49 983</u> 30 859	<u>49 983</u> 30 859	<u>43 613</u> 30 859
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>34 289</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>47 824</u> 31 168	<u>39 723</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>43 929</u> 31 168
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>34 765</u> 31 635	<u>50 775</u> 31 635	<u>48 300</u> 31 635	<u>40 199</u> 31 635	<u>50 775</u> 31 635	<u>50 775</u> 31 635	<u>44 405</u> 31 635
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 249</u> 32 110	<u>51 259</u> 32 110	<u>48 784</u> 32 110	<u>40 684</u> 32 110	<u>51 259</u> 32 110	<u>51 259</u> 32 110	<u>44 889</u> 32 110
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>35 741</u> 32 592	<u>51 751</u> 32 592	<u>49 276</u> 32 592	<u>41 175</u> 32 592	<u>51 751</u> 32 592	<u>51 751</u> 32 592	<u>45 381</u> 32 592

					-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 489</u> 31 014
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>37 107</u> 29 660
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 409</u> 29 955
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 867</u> 30 405
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 333</u> 30 861
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 805</u> 31 325
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 021</u> 30 556
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 331</u> 30 859
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>38 646</u> 31 168
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 122</u> 31 635
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>39 606</u> 32 110
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>40 098</u> 32 592

						-	-	-	-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>34 289</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>47 824</u> 31 168	<u>39 723</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>50 299</u> 31 168	<u>43 929</u> 31 168
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>34 606</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>48 141</u> 31 480	<u>40 041</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>44 247</u> 31 480
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 088</u> 31 952	<u>51 097</u> 31 952	<u>48 623</u> 31 952	<u>40 522</u> 31 952	<u>51 097</u> 31 952	<u>51 097</u> 31 952	<u>44 728</u> 31 952
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>35 577</u> 32 432	<u>51 587</u> 32 432	<u>49 112</u> 32 432	<u>41 012</u> 32 432	<u>51 587</u> 32 432	<u>51 587</u> 32 432	<u>45 217</u> 32 432
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 073</u> 32 918	<u>52 083</u> 32 918	<u>49 608</u> 32 918	<u>41 508</u> 32 918	<u>52 083</u> 32 918	<u>52 083</u> 32 918	<u>45 713</u> 32 918
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>34 606</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>48 141</u> 31 480	<u>40 041</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>50 616</u> 31 480	<u>44 247</u> 31 480
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 927</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>48 462</u> 31 794	<u>40 362</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>44 567</u> 31 794
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 414</u> 32 271	<u>51 424</u> 32 271	<u>48 949</u> 32 271	<u>40 848</u> 32 271	<u>51 424</u> 32 271	<u>51 424</u> 32 271	<u>45 054</u> 32 271
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>35 908</u> 32 755	<u>51 917</u> 32 755	<u>49 443</u> 32 755	<u>41 342</u> 32 755	<u>51 917</u> 32 755	<u>51 917</u> 32 755	<u>45 548</u> 32 755
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 409</u> 33 247	<u>52 419</u> 33 247	<u>49 944</u> 33 247	<u>41 843</u> 33 247	<u>52 419</u> 33 247	<u>52 419</u> 33 247	<u>46 049</u> 33 247
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 927</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>48 462</u> 31 794	<u>40 362</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>50 937</u> 31 794	<u>44 567</u> 31 794
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 251</u> 32 112	<u>51 261</u> 32 112	<u>48 786</u> 32 112	<u>40 686</u> 32 112	<u>51 261</u> 32 112	<u>51 261</u> 32 112	<u>44 891</u> 32 112
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>35 743</u> 32 594	<u>51 753</u> 32 594	<u>49 278</u> 32 594	<u>41 177</u> 32 594	<u>51 753</u> 32 594	<u>51 753</u> 32 594	<u>45 383</u> 32 594

					-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>38 646</u> 31 168
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>38 964</u> 31 480
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 445</u> 31 952
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>39 935</u> 32 432
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 431</u> 32 918
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>38 964</u> 31 480
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 285</u> 31 794
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>39 771</u> 32 271
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>40 265</u> 32 755
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>40 766</u> 33 247
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 285</u> 31 794
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>39 609</u> 32 112
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>40 100</u> 32 594

						-	-	-	-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 242</u> 33 083	<u>52 252</u> 33 083	<u>49 777</u> 33 083	<u>41 677</u> 33 083	<u>52 252</u> 33 083	<u>52 252</u> 33 083	<u>45 882</u> 33 083
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 748</u> 33 579	<u>52 757</u> 33 579	<u>50 283</u> 33 579	<u>42 182</u> 33 579	<u>52 757</u> 33 579	<u>52 757</u> 33 579	<u>46 388</u> 33 579
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 694</u> 30 917	<u>50 043</u> 30 917	<u>47 568</u> 30 917	<u>39 467</u> 30 917	<u>50 043</u> 30 917	<u>50 043</u> 30 917	<u>43 673</u> 30 917
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 348</u> 31 227	<u>50 358</u> 31 227	<u>47 883</u> 31 227	<u>39 783</u> 31 227	<u>50 358</u> 31 227	<u>50 358</u> 31 227	<u>43 988</u> 31 227
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 666</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>48 201</u> 31 538	<u>40 101</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>44 306</u> 31 538
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 149</u> 32 012	<u>51 159</u> 32 012	<u>48 684</u> 32 012	<u>40 584</u> 32 012	<u>51 159</u> 32 012	<u>51 159</u> 32 012	<u>44 789</u> 32 012
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 638</u> 32 492	<u>51 648</u> 32 492	<u>49 173</u> 32 492	<u>41 073</u> 32 492	<u>51 648</u> 32 492	<u>51 648</u> 32 492	<u>45 279</u> 32 492
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 136</u> 32 979	<u>52 146</u> 32 979	<u>49 671</u> 32 979	<u>41 570</u> 32 979	<u>52 146</u> 32 979	<u>52 146</u> 32 979	<u>45 776</u> 32 979
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 666</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>48 201</u> 31 538	<u>40 101</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>50 676</u> 31 538	<u>44 306</u> 31 538
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 988</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>48 523</u> 31 854	<u>40 423</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>44 628</u> 31 854
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 475</u> 32 332	<u>51 485</u> 32 332	<u>49 010</u> 32 332	<u>40 910</u> 32 332	<u>51 485</u> 32 332	<u>51 485</u> 32 332	<u>45 115</u> 32 332
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 970</u> 32 816	<u>51 979</u> 32 816	<u>49 505</u> 32 816	<u>41 404</u> 32 816	<u>51 979</u> 32 816	<u>51 979</u> 32 816	<u>45 610</u> 32 816

					-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>40 599</u> 33 083
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>41 105</u> 33 579
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>38 390</u> 30 917
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 706</u> 31 227
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>39 024</u> 31 538
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>39 507</u> 32 012
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 996</u> 32 492
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>40 493</u> 32 979
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>39 024</u> 31 538
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>39 346</u> 31 854
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>39 833</u> 32 332
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>40 327</u> 32 816

						-	-	-	-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 472</u> 33 309	<u>52 482</u> 33 309	<u>50 007</u> 33 309	<u>41 907</u> 33 309	<u>52 482</u> 33 309	<u>52 482</u> 33 309	<u>46 112</u> 33 309
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 988</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>48 523</u> 31 854	<u>40 423</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>50 998</u> 31 854	<u>44 628</u> 31 854
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 313</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>48 848</u> 32 173	<u>40 748</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>44 953</u> 32 173
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 805</u> 32 655	<u>51 815</u> 32 655	<u>49 340</u> 32 655	<u>41 240</u> 32 655	<u>51 815</u> 32 655	<u>51 815</u> 32 655	<u>45 446</u> 32 655
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 145	<u>52 315</u> 33 145	<u>49 840</u> 33 145	<u>41 739</u> 33 145	<u>52 315</u> 33 145	<u>52 315</u> 33 145	<u>45 945</u> 33 145
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 811</u> 33 642	<u>52 821</u> 33 642	<u>50 346</u> 33 642	<u>42 246</u> 33 642	<u>52 821</u> 33 642	<u>52 821</u> 33 642	<u>46 452</u> 33 642
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 313</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>48 848</u> 32 173	<u>40 748</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>51 323</u> 32 173	<u>44 953</u> 32 173
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 641</u> 32 495	<u>51 651</u> 32 495	<u>49 176</u> 32 495	<u>41 076</u> 32 495	<u>51 651</u> 32 495	<u>51 651</u> 32 495	<u>45 282</u> 32 495
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 138</u> 32 981	<u>52 148</u> 32 981	<u>49 673</u> 32 981	<u>41 572</u> 32 981	<u>52 148</u> 32 981	<u>52 148</u> 32 981	<u>45 778</u> 32 981
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 33 476	<u>52 652</u> 33 476	<u>50 177</u> 33 476	<u>42 077</u> 33 476	<u>52 652</u> 33 476	<u>52 652</u> 33 476	<u>46 283</u> 33 476
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 155</u> 33 979	<u>53 165</u> 33 979	<u>50 690</u> 33 979	<u>42 590</u> 33 979	<u>53 165</u> 33 979	<u>53 165</u> 33 979	<u>46 795</u> 33 979
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 626</u> 33 460	<u>52 636</u> 33 460	<u>50 161</u> 33 460	<u>42 060</u> 33 460	<u>52 636</u> 33 460	<u>52 636</u> 33 460	<u>46 266</u> 33 460
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 966</u> 33 794	<u>52 976</u> 33 794	<u>50 501</u> 33 794	<u>42 401</u> 33 794	<u>52 976</u> 33 794	<u>52 976</u> 33 794	<u>46 607</u> 33 794

					-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>40 829</u> 33 309
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>39 346</u> 31 854
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 32 173
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>40 163</u> 32 655
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>40 662</u> 33 145
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>41 169</u> 33 642
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>39 671</u> 32 173
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 999</u> 32 495
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>40 495</u> 32 981
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>41 000</u> 33 476
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>41 512</u> 33 979
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 983</u> 33 460
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>41 324</u> 33 794

						-	-	-	-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 484</u> 34 301	<u>53 494</u> 34 301	<u>51 019</u> 34 301	<u>42 919</u> 34 301	<u>53 494</u> 34 301	<u>53 494</u> 34 301	<u>47 124</u> 34 301
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 008</u> 34 815	<u>54 018</u> 34 815	<u>51 543</u> 34 815	<u>43 443</u> 34 815	<u>54 018</u> 34 815	<u>54 018</u> 34 815	<u>47 648</u> 34 815
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 542</u> 35 338	<u>54 551</u> 35 338	<u>52 077</u> 35 338	<u>43 976</u> 35 338	<u>54 551</u> 35 338	<u>54 551</u> 35 338	<u>48 182</u> 35 338
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 431</u> 31 641	<u>50 596</u> 31 460	<u>48 121</u> 31 460	<u>40 021</u> 31 460	<u>50 596</u> 31 460	<u>50 596</u> 31 460	<u>44 226</u> 31 460
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 091</u> 31 955	<u>50 915</u> 31 772	<u>48 440</u> 31 772	<u>40 339</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772	<u>44 545</u> 31 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 580</u> 32 434	<u>51 401</u> 32 249	<u>48 926</u> 32 249	<u>40 825</u> 32 249	<u>51 401</u> 32 249	<u>51 401</u> 32 249	<u>45 031</u> 32 249
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 076</u> 32 920	<u>51 894</u> 32 732	<u>49 419</u> 32 732	<u>41 318</u> 32 732	<u>51 894</u> 32 732	<u>51 894</u> 32 732	<u>45 524</u> 32 732
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 580</u> 33 414	<u>52 395</u> 33 224	<u>49 920</u> 33 224	<u>41 820</u> 33 224	<u>52 395</u> 33 224	<u>52 395</u> 33 224	<u>46 025</u> 33 224
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 091</u> 31 955	<u>50 915</u> 31 772	<u>48 440</u> 31 772	<u>40 339</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772	<u>50 915</u> 31 772	<u>44 545</u> 31 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 417</u> 32 274	<u>51 239</u> 32 090	<u>48 764</u> 32 090	<u>40 663</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090	<u>44 869</u> 32 090
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 911</u> 32 759	<u>51 730</u> 32 571	<u>49 255</u> 32 571	<u>41 154</u> 32 571	<u>51 730</u> 32 571	<u>51 730</u> 32 571	<u>45 360</u> 32 571
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 412</u> 33 250	<u>52 228</u> 33 060	<u>49 753</u> 33 060	<u>41 653</u> 33 060	<u>52 228</u> 33 060	<u>52 228</u> 33 060	<u>45 858</u> 33 060

					-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>41 842</u> 34 301
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>42 366</u> 34 815
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 899</u> 35 338
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 943</u> 31 460
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 262</u> 31 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 748</u> 32 249
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 241</u> 32 732
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 743</u> 33 224
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 262</u> 31 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 586</u> 32 090
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>40 077</u> 32 571
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 575</u> 33 060

						-	-	-	-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 921</u> 33 749	<u>52 734</u> 33 556	<u>50 259</u> 33 556	<u>42 159</u> 33 556	<u>52 734</u> 33 556	<u>52 734</u> 33 556	<u>46 365</u> 33 556
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 417</u> 32 274	<u>51 239</u> 32 090	<u>48 764</u> 32 090	<u>40 663</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090	<u>51 239</u> 32 090	<u>44 869</u> 32 090
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 746</u> 32 597	<u>51 566</u> 32 411	<u>49 091</u> 32 411	<u>40 990</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>45 196</u> 32 411
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 245</u> 33 086	<u>52 062</u> 32 897	<u>49 587</u> 32 897	<u>41 487</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>45 692</u> 32 897
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 751</u> 33 582	<u>52 565</u> 33 390	<u>50 090</u> 33 390	<u>41 990</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>46 195</u> 33 390
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 265</u> 34 086	<u>53 076</u> 33 892	<u>50 602</u> 33 892	<u>42 501</u> 33 892	<u>53 076</u> 33 892	<u>53 076</u> 33 892	<u>46 707</u> 33 892
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 733</u> 33 565	<u>52 548</u> 33 374	<u>50 073</u> 33 374	<u>41 973</u> 33 374	<u>52 548</u> 33 374	<u>52 548</u> 33 374	<u>46 178</u> 33 374
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 076</u> 33 901	<u>52 888</u> 33 707	<u>50 413</u> 33 707	<u>42 313</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>46 518</u> 33 707
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 595</u> 34 410	<u>53 405</u> 34 213	<u>50 930</u> 34 213	<u>42 829</u> 34 213	<u>53 405</u> 34 213	<u>53 405</u> 34 213	<u>47 035</u> 34 213
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 120</u> 34 925	<u>53 927</u> 34 726	<u>51 452</u> 34 726	<u>43 352</u> 34 726	<u>53 927</u> 34 726	<u>53 927</u> 34 726	<u>47 557</u> 34 726
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 655</u> 35 449	<u>54 459</u> 35 247	<u>51 984</u> 35 247	<u>43 883</u> 35 247	<u>54 459</u> 35 247	<u>54 459</u> 35 247	<u>48 089</u> 35 247
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 892</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>48 766</u> 32 093	<u>40 666</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>44 872</u> 32 093

					-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>41 082</u> 33 556
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 586</u> 32 090
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 913</u> 32 411
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 409</u> 32 897
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 913</u> 33 390
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 424</u> 33 892
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 895</u> 33 374
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 236</u> 33 707
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 752</u> 34 213
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>42 275</u> 34 726
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 806</u> 35 247
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 589</u> 32 093

						-	-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 558</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>49 093</u> 32 413	<u>40 993</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>45 198</u> 32 413
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 054</u> 32 899	<u>52 064</u> 32 899	<u>49 589</u> 32 899	<u>41 488</u> 32 899	<u>52 064</u> 32 899	<u>52 064</u> 32 899	<u>45 694</u> 32 899
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 558</u> 33 393	<u>52 568</u> 33 393	<u>50 093</u> 33 393	<u>41 992</u> 33 393	<u>52 568</u> 33 393	<u>52 568</u> 33 393	<u>46 198</u> 33 393
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 068</u> 33 894	<u>53 078</u> 33 894	<u>50 603</u> 33 894	<u>42 503</u> 33 894	<u>53 078</u> 33 894	<u>53 078</u> 33 894	<u>46 709</u> 33 894
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 558</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>49 093</u> 32 413	<u>40 993</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>51 568</u> 32 413	<u>45 198</u> 32 413
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 889</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>49 424</u> 32 738	<u>41 324</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>45 530</u> 32 738
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 390</u> 33 229	<u>52 400</u> 33 229	<u>49 925</u> 33 229	<u>41 825</u> 33 229	<u>52 400</u> 33 229	<u>52 400</u> 33 229	<u>46 030</u> 33 229
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 898</u> 33 726	<u>52 908</u> 33 726	<u>50 433</u> 33 726	<u>42 332</u> 33 726	<u>52 908</u> 33 726	<u>52 908</u> 33 726	<u>46 538</u> 33 726
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 415</u> 34 233	<u>53 424</u> 34 233	<u>50 950</u> 34 233	<u>42 849</u> 34 233	<u>53 424</u> 34 233	<u>53 424</u> 34 233	<u>47 055</u> 34 233
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 889</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>49 424</u> 32 738	<u>41 324</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>51 899</u> 32 738	<u>45 530</u> 32 738
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 222</u> 33 064	<u>52 232</u> 33 064	<u>49 757</u> 33 064	<u>41 657</u> 33 064	<u>52 232</u> 33 064	<u>52 232</u> 33 064	<u>45 863</u> 33 064
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 728</u> 33 560	<u>52 738</u> 33 560	<u>50 263</u> 33 560	<u>42 163</u> 33 560	<u>52 738</u> 33 560	<u>52 738</u> 33 560	<u>46 368</u> 33 560
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 242</u> 34 064	<u>53 252</u> 34 064	<u>50 777</u> 34 064	<u>42 677</u> 34 064	<u>53 252</u> 34 064	<u>53 252</u> 34 064	<u>46 882</u> 34 064

					-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>39 916</u> 32 413
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>40 411</u> 32 899
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>40 915</u> 33 393
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>41 426</u> 33 894
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>39 916</u> 32 413
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>40 247</u> 32 738
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>40 748</u> 33 229
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>41 255</u> 33 726
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 772</u> 34 233
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>40 247</u> 32 738
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 580</u> 33 064
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>41 086</u> 33 560
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 599</u> 34 064

						-	-	-	-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 764</u> 34 575	<u>53 774</u> 34 575	<u>51 299</u> 34 575	<u>43 198</u> 34 575	<u>53 774</u> 34 575	<u>53 774</u> 34 575	<u>47 404</u> 34 575
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 225</u> 34 047	<u>53 235</u> 34 047	<u>50 760</u> 34 047	<u>42 660</u> 34 047	<u>53 235</u> 34 047	<u>53 235</u> 34 047	<u>46 865</u> 34 047
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 572</u> 34 387	<u>53 582</u> 34 387	<u>51 107</u> 34 387	<u>43 007</u> 34 387	<u>53 582</u> 34 387	<u>53 582</u> 34 387	<u>47 212</u> 34 387
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 098</u> 34 903	<u>54 108</u> 34 903	<u>51 633</u> 34 903	<u>43 532</u> 34 903	<u>54 108</u> 34 903	<u>54 108</u> 34 903	<u>47 738</u> 34 903
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 632</u> 35 426	<u>54 641</u> 35 426	<u>52 167</u> 35 426	<u>44 066</u> 35 426	<u>54 641</u> 35 426	<u>54 641</u> 35 426	<u>48 272</u> 35 426
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 174</u> 35 958	<u>55 184</u> 35 958	<u>52 709</u> 35 958	<u>44 609</u> 35 958	<u>55 184</u> 35 958	<u>55 184</u> 35 958	<u>48 814</u> 35 958
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 538</u> 32 725	<u>51 887</u> 32 725	<u>49 412</u> 32 725	<u>41 311</u> 32 725	<u>51 887</u> 32 725	<u>51 887</u> 32 725	<u>45 517</u> 32 725
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 377</u> 33 216	<u>52 387</u> 33 216	<u>49 912</u> 33 216	<u>41 811</u> 33 216	<u>52 387</u> 33 216	<u>52 387</u> 33 216	<u>46 017</u> 33 216
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 885</u> 33 714	<u>52 895</u> 33 714	<u>50 420</u> 33 714	<u>42 320</u> 33 714	<u>52 895</u> 33 714	<u>52 895</u> 33 714	<u>46 525</u> 33 714
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 401</u> 34 220	<u>53 411</u> 34 220	<u>50 936</u> 34 220	<u>42 836</u> 34 220	<u>53 411</u> 34 220	<u>53 411</u> 34 220	<u>47 042</u> 34 220
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 211</u> 33 053	<u>52 221</u> 33 053	<u>49 746</u> 33 053	<u>41 645</u> 33 053	<u>52 221</u> 33 053	<u>52 221</u> 33 053	<u>45 851</u> 33 053
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 716</u> 33 548	<u>52 726</u> 33 548	<u>50 251</u> 33 548	<u>42 151</u> 33 548	<u>52 726</u> 33 548	<u>52 726</u> 33 548	<u>46 356</u> 33 548

					-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>42 121</u> 34 575
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 582</u> 34 047
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 930</u> 34 387
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>42 455</u> 34 903
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>42 989</u> 35 426
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>43 532</u> 35 958
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 234</u> 32 725
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 734</u> 33 216
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 243</u> 33 714
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 759</u> 34 220
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 568</u> 33 053
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 074</u> 33 548

						-	-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 229</u> 34 051	<u>53 239</u> 34 051	<u>50 764</u> 34 051	<u>42 664</u> 34 051	<u>53 239</u> 34 051	<u>53 239</u> 34 051	<u>46 870</u> 34 051
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 751</u> 34 562	<u>53 760</u> 34 562	<u>51 286</u> 34 562	<u>43 185</u> 34 562	<u>53 760</u> 34 562	<u>53 760</u> 34 562	<u>47 391</u> 34 562
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 559</u> 34 374	<u>53 569</u> 34 374	<u>51 094</u> 34 374	<u>42 993</u> 34 374	<u>53 569</u> 34 374	<u>53 569</u> 34 374	<u>47 199</u> 34 374
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 085</u> 34 890	<u>54 095</u> 34 890	<u>51 620</u> 34 890	<u>43 519</u> 34 890	<u>54 095</u> 34 890	<u>54 095</u> 34 890	<u>47 725</u> 34 890
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 619</u> 35 414	<u>54 629</u> 35 414	<u>52 154</u> 35 414	<u>44 053</u> 35 414	<u>54 629</u> 35 414	<u>54 629</u> 35 414	<u>48 259</u> 35 414
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 160</u> 35 944	<u>55 170</u> 35 944	<u>52 695</u> 35 944	<u>44 594</u> 35 944	<u>55 170</u> 35 944	<u>55 170</u> 35 944	<u>48 800</u> 35 944
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 276</u> 33 449	<u>52 625</u> 33 449	<u>50 150</u> 33 449	<u>42 049</u> 33 449	<u>52 625</u> 33 449	<u>52 625</u> 33 449	<u>46 255</u> 33 449
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 123</u> 33 947	<u>53 133</u> 33 947	<u>50 658</u> 33 947	<u>42 557</u> 33 947	<u>53 133</u> 33 947	<u>53 133</u> 33 947	<u>46 763</u> 33 947
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 643</u> 34 457	<u>53 653</u> 34 457	<u>51 178</u> 34 457	<u>43 077</u> 34 457	<u>53 653</u> 34 457	<u>53 653</u> 34 457	<u>47 283</u> 34 457
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 170</u> 34 973	<u>54 179</u> 34 973	<u>51 705</u> 34 973	<u>43 604</u> 34 973	<u>54 179</u> 34 973	<u>54 179</u> 34 973	<u>47 810</u> 34 973
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 952</u> 33 780	<u>52 962</u> 33 780	<u>50 487</u> 33 780	<u>42 387</u> 33 780	<u>52 962</u> 33 780	<u>52 962</u> 33 780	<u>46 593</u> 33 780
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 470</u> 34 287	<u>53 479</u> 34 287	<u>51 005</u> 34 287	<u>42 904</u> 34 287	<u>53 479</u> 34 287	<u>53 479</u> 34 287	<u>47 110</u> 34 287

					-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 587</u> 34 051
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 108</u> 34 562
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 916</u> 34 374
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 442</u> 34 890
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 976</u> 35 414
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 517</u> 35 944
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 972</u> 33 449
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 480</u> 33 947
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 000</u> 34 457
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 527</u> 34 973
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 310</u> 33 780
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 827</u> 34 287

						-	-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 994</u> 34 801	<u>54 004</u> 34 801	<u>51 529</u> 34 801	<u>43 429</u> 34 801	<u>54 004</u> 34 801	<u>54 004</u> 34 801	<u>47 635</u> 34 801
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 527</u> 35 323	<u>54 537</u> 35 323	<u>52 062</u> 35 323	<u>43 961</u> 35 323	<u>54 537</u> 35 323	<u>54 537</u> 35 323	<u>48 167</u> 35 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 331</u> 35 132	<u>54 341</u> 35 132	<u>51 866</u> 35 132	<u>43 766</u> 35 132	<u>54 341</u> 35 132	<u>54 341</u> 35 132	<u>47 972</u> 35 132
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 869</u> 35 658	<u>54 878</u> 35 658	<u>52 404</u> 35 658	<u>44 303</u> 35 658	<u>54 878</u> 35 658	<u>54 878</u> 35 658	<u>48 509</u> 35 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 414</u> 36 194	<u>55 424</u> 36 194	<u>52 949</u> 36 194	<u>44 849</u> 36 194	<u>55 424</u> 36 194	<u>55 424</u> 36 194	<u>49 055</u> 36 194
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 968</u> 36 736	<u>55 978</u> 36 736	<u>53 503</u> 36 736	<u>45 402</u> 36 736	<u>55 978</u> 36 736	<u>55 978</u> 36 736	<u>49 608</u> 36 736
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 042</u> 36 161	<u>55 391</u> 36 161	<u>52 916</u> 36 161	<u>44 815</u> 36 161	<u>55 391</u> 36 161	<u>55 391</u> 36 161	<u>49 021</u> 36 161
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 934</u> 36 703	<u>55 943</u> 36 703	<u>53 469</u> 36 703	<u>45 368</u> 36 703	<u>55 943</u> 36 703	<u>55 943</u> 36 703	<u>49 574</u> 36 703
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 495</u> 37 253	<u>56 505</u> 37 253	<u>54 030</u> 37 253	<u>45 930</u> 37 253	<u>56 505</u> 37 253	<u>56 505</u> 37 253	<u>50 136</u> 37 253
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 065</u> 37 812	<u>57 075</u> 37 812	<u>54 600</u> 37 812	<u>46 499</u> 37 812	<u>57 075</u> 37 812	<u>57 075</u> 37 812	<u>50 705</u> 37 812
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 750</u> 36 522	<u>55 759</u> 36 522	<u>53 284</u> 36 522	<u>45 184</u> 36 522	<u>55 759</u> 36 522	<u>55 759</u> 36 522	<u>49 390</u> 36 522
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 308</u> 37 070	<u>56 318</u> 37 070	<u>53 843</u> 37 070	<u>45 743</u> 37 070	<u>56 318</u> 37 070	<u>56 318</u> 37 070	<u>49 949</u> 37 070

					-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 352</u> 34 801
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 884</u> 35 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 689</u> 35 132
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>43 226</u> 35 658
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 772</u> 36 194
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>44 325</u> 36 736
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>43 738</u> 36 161
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 291</u> 36 703
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 853</u> 37 253
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 422</u> 37 812
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 107</u> 36 522
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 666</u> 37 070

						-	-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 875</u> 37 626	<u>56 885</u> 37 626	<u>54 410</u> 37 626	<u>46 310</u> 37 626	<u>56 885</u> 37 626	<u>56 885</u> 37 626	<u>50 515</u> 37 626
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 451</u> 38 190	<u>57 461</u> 38 190	<u>54 986</u> 38 190	<u>46 886</u> 38 190	<u>57 461</u> 38 190	<u>57 461</u> 38 190	<u>51 091</u> 38 190
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 239</u> 37 983	<u>57 249</u> 37 983	<u>54 774</u> 37 983	<u>46 674</u> 37 983	<u>57 249</u> 37 983	<u>57 249</u> 37 983	<u>50 879</u> 37 983
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 820</u> 38 552	<u>57 830</u> 38 552	<u>55 355</u> 38 552	<u>47 255</u> 38 552	<u>57 830</u> 38 552	<u>57 830</u> 38 552	<u>51 460</u> 38 552
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 410</u> 39 130	<u>58 420</u> 39 130	<u>55 945</u> 39 130	<u>47 845</u> 39 130	<u>58 420</u> 39 130	<u>58 420</u> 39 130	<u>52 050</u> 39 130
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 009</u> 39 718	<u>59 019</u> 39 718	<u>56 544</u> 39 718	<u>48 444</u> 39 718	<u>59 019</u> 39 718	<u>59 019</u> 39 718	<u>52 650</u> 39 718
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 069</u> 39 776	<u>58 944</u> 39 644	<u>55 745</u> 39 644	<u>48 369</u> 39 644	<u>58 944</u> 39 644	<u>58 944</u> 39 644	<u>52 578</u> 39 648
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 677</u> 40 372	<u>59 550</u> 40 239	<u>56 351</u> 40 239	<u>48 975</u> 40 239	<u>59 550</u> 40 239	<u>59 550</u> 40 239	<u>53 185</u> 40 243
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 295</u> 40 979	<u>60 167</u> 40 843	<u>56 967</u> 40 843	<u>49 591</u> 40 843	<u>60 167</u> 40 843	<u>60 167</u> 40 843	<u>53 801</u> 40 847
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 922</u> 41 593	<u>60 791</u> 41 455	<u>57 591</u> 41 455	<u>50 216</u> 41 455	<u>60 791</u> 41 455	<u>60 791</u> 41 455	<u>54 425</u> 41 459
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 475</u> 40 174	<u>59 349</u> 40 041	<u>56 149</u> 40 041	<u>48 774</u> 40 041	<u>59 349</u> 40 041	<u>59 349</u> 40 041	<u>52 983</u> 40 045
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 089</u> 40 777	<u>59 961</u> 40 641	<u>56 762</u> 40 641	<u>49 386</u> 40 641	<u>59 961</u> 40 641	<u>59 961</u> 40 641	<u>53 596</u> 40 645

					-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 232</u> 37 626
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 809</u> 38 190
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 597</u> 37 983
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 178</u> 38 552
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 767</u> 39 130
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 367</u> 39 718
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 292</u> 39 644
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 898</u> 40 239
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 514</u> 40 843
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 138</u> 41 455
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 696</u> 40 041
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 309</u> 40 641

						-	-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 712</u> 41 388	<u>60 582</u> 41 251	<u>57 383</u> 41 251	<u>50 007</u> 41 251	<u>60 582</u> 41 251	<u>60 582</u> 41 251	<u>54 217</u> 41 255
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 346</u> 42 009	<u>61 214</u> 41 870	<u>58 014</u> 41 870	<u>50 639</u> 41 870	<u>61 214</u> 41 870	<u>61 214</u> 41 870	<u>54 848</u> 41 874
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 114</u> 41 781	<u>60 982</u> 41 642	<u>57 783</u> 41 642	<u>50 407</u> 41 642	<u>60 982</u> 41 642	<u>60 982</u> 41 642	<u>54 617</u> 41 647
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 753</u> 42 408	<u>61 620</u> 42 267	<u>58 420</u> 42 267	<u>51 044</u> 42 267	<u>61 620</u> 42 267	<u>61 620</u> 42 267	<u>55 254</u> 42 272
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 402</u> 43 044	<u>62 266</u> 42 901	<u>59 067</u> 42 901	<u>51 691</u> 42 901	<u>62 266</u> 42 901	<u>62 266</u> 42 901	<u>55 901</u> 42 906
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 060</u> 43 689	<u>62 922</u> 43 544	<u>59 722</u> 43 544	<u>52 347</u> 43 544	<u>62 922</u> 43 544	<u>62 922</u> 43 544	<u>56 557</u> 43 549
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 694</u> 41 370	<u>60 564</u> 41 233	<u>57 365</u> 41 233	<u>49 989</u> 41 233	<u>60 564</u> 41 233	<u>60 564</u> 41 233	<u>54 199</u> 41 237
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 327</u> 41 990	<u>61 195</u> 41 851	<u>57 995</u> 41 851	<u>50 619</u> 41 851	<u>61 195</u> 41 851	<u>61 195</u> 41 851	<u>54 829</u> 41 855
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 969</u> 42 620	<u>61 835</u> 42 479	<u>58 636</u> 42 479	<u>51 260</u> 42 479	<u>61 835</u> 42 479	<u>61 835</u> 42 479	<u>55 470</u> 42 483
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 621</u> 43 259	<u>62 485</u> 43 116	<u>59 285</u> 43 116	<u>51 910</u> 43 116	<u>62 485</u> 43 116	<u>62 485</u> 43 116	<u>56 120</u> 43 120
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 117</u> 41 784	<u>60 985</u> 41 645	<u>57 786</u> 41 645	<u>50 410</u> 41 645	<u>60 985</u> 41 645	<u>60 985</u> 41 645	<u>54 620</u> 41 650
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 755</u> 42 410	<u>61 622</u> 42 269	<u>58 422</u> 42 269	<u>51 046</u> 42 269	<u>61 622</u> 42 269	<u>61 622</u> 42 269	<u>55 256</u> 42 274

					-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 930</u> 41 251
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 561</u> 41 870
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 330</u> 41 642
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 967</u> 42 267
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 614</u> 42 901
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 270</u> 43 544
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 912</u> 41 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 542</u> 41 851
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 183</u> 42 479
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 832</u> 43 116
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 333</u> 41 645
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 969</u> 42 269

						-	-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 404</u> 43 046	<u>62 268</u> 42 903	<u>59 069</u> 42 903	<u>51 693</u> 42 903	<u>62 268</u> 42 903	<u>62 268</u> 42 903	<u>55 903</u> 42 908
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 063</u> 43 692	<u>62 925</u> 43 547	<u>59 726</u> 43 547	<u>52 350</u> 43 547	<u>62 925</u> 43 547	<u>62 925</u> 43 547	<u>56 560</u> 43 552
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 821</u> 43 455	<u>62 684</u> 43 311	<u>59 485</u> 43 311	<u>52 109</u> 43 311	<u>62 684</u> 43 311	<u>62 684</u> 43 311	<u>56 319</u> 43 315
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 486</u> 44 107	<u>63 347</u> 43 961	<u>60 148</u> 43 961	<u>52 772</u> 43 961	<u>63 347</u> 43 961	<u>63 347</u> 43 961	<u>56 982</u> 43 965
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 160</u> 44 768	<u>64 019</u> 44 620	<u>60 819</u> 44 620	<u>53 444</u> 44 620	<u>64 019</u> 44 620	<u>64 019</u> 44 620	<u>57 654</u> 44 624
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 846</u> 45 440	<u>64 702</u> 45 289	<u>61 502</u> 45 289	<u>54 127</u> 45 289	<u>64 702</u> 45 289	<u>64 702</u> 45 289	<u>58 337</u> 45 294

212-4.
212-401.

						-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 466</u> 20 762	<u>38 372</u> 20 988	<u>32 616</u> 20 988	<u>28 678</u> 20 988	<u>38 372</u> 20 988	<u>37 756</u> 20 383	<u>32 533</u> 20 988
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 342</u> 22 601	<u>40 268</u> 22 847	<u>34 513</u> 22 847	<u>30 574</u> 22 847	<u>40 268</u> 22 847	<u>39 597</u> 22 189	<u>34 430</u> 22 847
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 325</u> 24 932	<u>42 395</u> 24 932	<u>35 145</u> 24 932	<u>32 701</u> 24 932	<u>42 395</u> 24 932	<u>42 561</u> 25 095	<u>36 556</u> 24 932

				,	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 616</u> 42 903
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 273</u> 43 547
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 032</u> 43 311
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 695</u> 43 961
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 366</u> 44 620
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>53 050</u> 45 289

				,	-
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 691</u> 20 988
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 587</u> 22 847
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 714</u> 24 932

						-	-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 329</u> 27 876	<u>45 398</u> 27 876	<u>40 639</u> 27 876	<u>35 704</u> 27 876	<u>45 398</u> 27 876	<u>45 398</u> 27 876	<u>39 560</u> 27 876
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 844</u> 27 996	<u>45 831</u> 28 300	<u>40 075</u> 28 300	<u>36 137</u> 28 300	<u>45 831</u> 28 300	<u>44 999</u> 27 485	<u>39 992</u> 28 300
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 990</u> 29 505	<u>47 060</u> 29 505	<u>42 300</u> 29 505	<u>37 366</u> 29 505	<u>47 060</u> 29 505	<u>48 316</u> 30 737	<u>41 221</u> 29 505
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>33 892</u> 30 389	<u>47 501</u> 29 937	<u>42 741</u> 29 937	<u>37 807</u> 29 937	<u>47 501</u> 29 937	<u>47 060</u> 29 505	<u>41 662</u> 29 937
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 456</u> 30 943	<u>48 526</u> 30 943	<u>41 276</u> 30 943	<u>38 832</u> 30 943	<u>48 526</u> 30 943	<u>46 686</u> 29 138	<u>42 687</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 496</u> 35 497	<u>53 566</u> 35 883	<u>47 810</u> 35 883	<u>43 872</u> 35 883	<u>53 566</u> 35 883	<u>48 526</u> 30 943	<u>47 727</u> 35 883
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 142</u> 39 072	<u>57 252</u> 39 497	<u>51 496</u> 39 497	<u>47 557</u> 39 497	<u>57 252</u> 39 497	<u>56 091</u> 38 359	<u>51 413</u> 39 497
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>28 066</u> 25 271	<u>43 022</u> 25 546	<u>37 266</u> 25 546	<u>33 328</u> 25 546	<u>43 022</u> 25 546	<u>42 271</u> 24 811	<u>37 183</u> 25 546
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>32 216</u> 29 340	<u>47 217</u> 29 660	<u>41 462</u> 29 660	<u>37 523</u> 29 660	<u>47 217</u> 29 660	<u>46 346</u> 28 805	<u>41 379</u> 29 660
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>33 103</u> 30 210	<u>48 114</u> 30 538	<u>42 358</u> 30 538	<u>38 420</u> 30 538	<u>48 114</u> 30 538	<u>47 216</u> 29 659	<u>42 275</u> 30 538
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>34 587</u> 31 665	<u>49 614</u> 32 009	<u>43 858</u> 32 009	<u>39 920</u> 32 009	<u>49 614</u> 32 009	<u>48 673</u> 31 087	<u>43 775</u> 32 009
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>35 473</u> 32 534	<u>50 510</u> 32 888	<u>44 754</u> 32 888	<u>40 816</u> 32 888	<u>50 510</u> 32 888	<u>49 544</u> 31 940	<u>44 671</u> 32 888

					-
212-401-0104	100	3	1	2200	$\frac{34\,717}{27\,876}$
212-401-0105	125	3	1	2200	$\frac{35\,149}{28\,300}$
212-401-0106	150	3	1	2200	$\frac{36\,378}{29\,505}$
212-401-0107	200	3	1	2200	$\frac{36\,819}{29\,937}$
212-401-0108	250	3	1	2200	$\frac{37\,845}{30\,943}$
212-401-0109	300	3	1	2200	$\frac{42\,884}{35\,883}$
212-401-0110	400	3	1	2200	$\frac{46\,570}{39\,497}$
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0201	10	3	1	2200	$\frac{32\,341}{25\,546}$
212-401-0202	25	3	1	2200	$\frac{36\,536}{29\,660}$
212-401-0203	50	3	1	2200	$\frac{37\,432}{30\,538}$
212-401-0204	75	3	1	2200	$\frac{38\,932}{32\,009}$
212-401-0205	100	3	1	2200	$\frac{39\,829}{32\,888}$

					-
212-401-0300	28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>24 255</u> 17 619

					-
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>37 836</u> 33 206
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>37 184</u> 32 567
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>60 698</u> 55 944

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>54 671</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98											
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556

					-
--	--	--	--	--	---

					-
212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{24\,211}{22\,406}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{23\,761}{21\,965}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{22\,899}{21\,120}$
212-501-0104	, II		1	1000	$\frac{21\,680}{19\,925}$
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	$\frac{25\,792}{23\,956}$
212-501-0202	, II		1	1000	$\frac{25\,312}{23\,485}$
212-501-0203	, I		1	1000	$\frac{24\,850}{23\,033}$
212-501-0204	, II		1	1000	$\frac{23\,521}{21\,730}$
212-501-0206	, I		1	1000	$\frac{21\,785}{20\,028}$
212-501-0207	, II		1	1000	$\frac{21\,507}{19\,755}$
212-501-0300	1225-2019				

						-	-	-	-	-	-
212-501-0301	I		1	1000	<u>27 345</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374	<u>29 971</u> 26 374	<u>28 472</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374	<u>29 277</u> 26 374
212-501-0302	II		1	1000	<u>26 309</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359	<u>28 935</u> 25 359	<u>27 435</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359	<u>28 241</u> 25 359
212-501-0304	II		1	1000	<u>22 137</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268	<u>24 763</u> 21 268	<u>23 263</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268	<u>24 069</u> 21 268
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 376</u> 24 444	<u>28 574</u> 24 444	<u>28 002</u> 24 444	<u>26 502</u> 24 444	<u>28 574</u> 24 444	<u>28 574</u> 24 444	<u>27 308</u> 24 444
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 770</u> 23 504	<u>27 616</u> 23 504	<u>27 044</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504	<u>27 616</u> 23 504	<u>27 616</u> 23 504	<u>26 350</u> 23 504
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 748</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788	<u>29 373</u> 25 788	<u>27 874</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788	<u>28 680</u> 25 788
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 670</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810	<u>24 295</u> 20 810	<u>22 796</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810	<u>23 602</u> 20 810

212-503.

-

--	--	--	--	--	--

					-
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 258</u> 26 374
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 222</u> 25 359
212-501-0304	, II		1	1000	<u>23 050</u> 21 268
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 289</u> 24 444
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 331</u> 23 504
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 661</u> 25 788
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 583</u> 20 810

90

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 743</u> 28 380
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 629</u> 27 288
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 809</u> 25 503

212-504.

[illegible]

212-6.
212-601.

[illegible]

				,	-
212-504-0100					
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043

				,	-
212-601-0100	- 1168-2006	-			

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

213.**213-1.****213-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>51 573</u> 47 524							
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 100</u> 54 904							
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>80 165</u> 75 556							
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>84 394</u> 79 702							
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>46 642</u> 43 146							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>54 128</u> 50 486	<u>55 049</u> 50 051	<u>65 875</u> 50 486	<u>58 866</u> 50 486	<u>52 729</u> 47 776	<u>58 089</u> 53 031	<u>54 332</u> 49 348	

				,	-
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$

				,	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	$\frac{57\,865}{50\,486}$

						-	-	-	-	-	-
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>59 274</u> 55 531						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>71 648</u> 67 662	<u>72 569</u> 67 228	<u>83 395</u> 67 662	<u>76 386</u> 67 662	<u>70 249</u> 64 953	<u>75 609</u> 70 208	<u>71 852</u> 66 525
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>73 492</u> 69 470	<u>74 413</u> 69 036	<u>85 239</u> 69 470	<u>78 230</u> 69 470	<u>72 093</u> 66 761	<u>77 453</u> 72 016	<u>73 696</u> 68 333
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>75 336</u> 71 278	<u>76 258</u> 70 844	<u>87 084</u> 71 278	<u>80 074</u> 71 278	<u>73 937</u> 68 569	<u>79 298</u> 73 824	<u>75 541</u> 70 141
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>79 024</u> 74 894	<u>79 946</u> 74 460	<u>90 772</u> 74 894	<u>83 762</u> 74 894	<u>77 626</u> 72 185	<u>82 986</u> 77 440	<u>79 229</u> 73 757
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>83 635</u> 79 414	<u>84 557</u> 78 980	<u>95 383</u> 79 414	<u>88 373</u> 79 414	<u>82 236</u> 76 705	<u>87 596</u> 81 960	<u>83 840</u> 78 277
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 494</u> 86 139			<u>92 728</u> 83 684			
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>55 615</u> 50 879						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>64 438</u> 59 530						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>70 510</u> 65 483						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>77 189</u> 72 031						

					-
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>75 385</u> 67 662
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>77 229</u> 69 470
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>79 073</u> 71 278
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>82 762</u> 74 894
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>87 372</u> 79 414
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>91 728</u> 83 684
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	

						-	-	-	-	-	-
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>82 332</u> <u>77 073</u>						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 245</u> <u>56 254</u>						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>70 004</u> <u>65 822</u>	<u>71 008</u> <u>65 348</u>	<u>82 796</u> <u>65 822</u>	<u>75 163</u> <u>65 822</u>	<u>68 481</u> <u>62 871</u>	<u>74 318</u> <u>68 594</u>	<u>70 227</u> <u>64 583</u>
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 714</u> <u>72 399</u>						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>84 100</u> <u>79 641</u>						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>89 783</u> <u>85 212</u>						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>94 901</u> <u>90 230</u>	<u>95 905</u> <u>89 757</u>	<u>107 693</u> <u>90 230</u>	<u>100 060</u> <u>90 230</u>	<u>93 378</u> <u>87 280</u>	<u>99 215</u> <u>93 002</u>	<u>95 124</u> <u>88 991</u>
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>96 745</u> <u>92 038</u>	<u>97 749</u> <u>91 565</u>	<u>109 537</u> <u>92 038</u>	<u>101 904</u> <u>92 038</u>	<u>95 222</u> <u>89 088</u>	<u>101 059</u> <u>94 810</u>	<u>96 968</u> <u>90 799</u>
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>99 511</u> <u>94 750</u>	<u>100 515</u> <u>94 277</u>	<u>112 303</u> <u>94 750</u>	<u>104 671</u> <u>94 750</u>	<u>97 988</u> <u>91 800</u>	<u>103 825</u> <u>97 522</u>	<u>99 734</u> <u>93 512</u>
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>104 122</u> <u>99 270</u>	<u>105 125</u> <u>98 797</u>	<u>116 914</u> <u>99 270</u>	<u>109 281</u> <u>99 270</u>	<u>102 599</u> <u>96 320</u>	<u>108 436</u> <u>102 042</u>	<u>104 345</u> <u>98 032</u>
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>110 577</u> <u>105 598</u>	<u>111 580</u> <u>105 125</u>	<u>123 368</u> <u>105 598</u>	<u>115 736</u> <u>105 598</u>	<u>109 054</u> <u>102 648</u>	<u>114 890</u> <u>108 370</u>	<u>110 799</u> <u>104 360</u>

				,	-
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>74 074</u> 65 822
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>98 970</u> 90 230
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>100 814</u> 92 038
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>103 581</u> 94 750
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>108 191</u> 99 270
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>114 646</u> 105 598

213-102.

						-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>76 510</u> 69 609	<u>75 063</u> 67 687	<u>92 666</u> 69 609	<u>82 106</u> 69 609	<u>70 345</u> 63 061	<u>99 673</u> 69 609	<u>70 345</u> 63 061
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>76 786</u> 69 881	<u>75 340</u> 67 958	<u>92 943</u> 69 881	<u>82 382</u> 69 881	<u>70 621</u> 63 333	<u>99 949</u> 69 881	<u>70 621</u> 63 333
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>77 063</u> 70 152	<u>75 616</u> 68 229	<u>93 220</u> 70 152	<u>82 659</u> 70 152	<u>70 898</u> 63 604	<u>100 226</u> 70 152	<u>70 898</u> 63 604
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>82 069</u> 76 572						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>69 038</u> 63 796						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>78 800</u> 73 367						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>86 281</u> 80 702						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>93 689</u> 87 964						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>100 978</u> 95 110						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>117 082</u> 109 386	<u>115 635</u> 107 464	<u>133 239</u> 109 386	<u>122 678</u> 109 386	<u>110 917</u> 102 838	<u>140 245</u> 109 386	<u>110 917</u> 102 838

					-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	$\frac{80\ 598}{69\ 609}$
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	$\frac{80\ 874}{69\ 881}$
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	$\frac{81\ 151}{70\ 152}$
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	$\frac{121\ 170}{109\ 386}$

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-102-0307	175	1000	.	1	4800	<u>125 571</u> 119 221						
213-102-0308	200	1000	.	1	4800	<u>134 082</u> 127 565						

213-3. , ,
213-301.

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 554</u> 25 765	<u>32 258</u> 25 765	<u>31 290</u> 25 765	<u>31 049</u> 25 765	<u>31 049</u> 25 765	<u>32 910</u> 25 765	<u>30 073</u> 25 765	
213-301-0200	() 21520-89	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 125</u> 18 934							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 261</u> 18 934							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>20 092</u> 18 934							

				,	-
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	

				,	-
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 499</u> 25 765
213-301-0200	() 21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-301-0300	()	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>19 458</u> 18 249							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>19 508</u> 18 249							

213-304.

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>511</u> 476	<u>583</u> 453	<u>563</u> 453	<u>514</u> 453	<u>599</u> 453	<u>586</u> 453	<u>539</u> 453	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>571</u> 534	<u>607</u> 477	<u>588</u> 477	<u>538</u> 477	<u>624</u> 477	<u>601</u> 477	<u>563</u> 477	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>301</u> 283	<u>332</u> 269	<u>322</u> 269	<u>299</u> 269	<u>339</u> 269	<u>333</u> 269	<u>311</u> 269	

				,	-
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	

				,	-
213-304-0100	945-92	.			
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>507</u> 453
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>531</u> 477
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>296</u> 269

213-306.

						-	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,276}{3\,205}$						
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,440}{3\,365}$						
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,613}{3\,533}$						
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,974}{3\,887}$						
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,896}{4\,782}$	$\frac{4\,441}{4\,270}$	$\frac{4\,427}{4\,270}$	$\frac{4\,392}{4\,270}$	$\frac{4\,453}{4\,270}$	$\frac{4\,437}{4\,270}$	$\frac{4\,410}{4\,270}$
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{5\,131}{5\,017}$						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\,697}{5\,571}$						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,603}{3\,525}$						
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,783}{3\,701}$						
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,973}{3\,887}$						
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{4\,369}{4\,274}$						
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{6\,220}{6\,080}$	$\frac{5\,623}{5\,429}$	$\frac{5\,609}{5\,429}$	$\frac{5\,574}{5\,429}$	$\frac{5\,635}{5\,429}$	$\frac{5\,619}{5\,429}$	$\frac{5\,592}{5\,429}$

				,	-
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>4 387</u> 4 270
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0112	90 ,	2	1	16	<u>5 569</u> 5 429

8.04-08-2021

				,	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	

				,	-
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{95\ 869}{89\ 285}$
213-307-0102		3	1	2400	$\frac{105\ 988}{99\ 206}$

				,	-
221-101-0100	19804-2012				

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-101-0103	300		1	228	<u>9 238</u> 8 801	<u>10 204</u> 8 801	<u>10 006</u> 8 801	<u>9 504</u> 8 801	<u>11 109</u> 8 801	<u>10 338</u> 8 801	<u>9 756</u> 8 801	
221-101-0105	400		1	400	<u>13 865</u> 13 143	<u>15 560</u> 13 143	<u>15 211</u> 13 143	<u>14 331</u> 13 143	<u>17 146</u> 13 143	<u>15 795</u> 13 143	<u>14 773</u> 13 143	

221-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018		3									
221-102-0101	- 13579-78	7,5	3	1	2432	<u>43 909</u> 40 312	<u>54 216</u> 40 312	<u>52 095</u> 40 312	<u>46 744</u> 40 312	<u>63 861</u> 40 312	<u>55 645</u> 40 312	<u>49 428</u> 40 312

221-104.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2453	<u>55 351</u> 51 506	<u>65 747</u> 51 506	<u>63 608</u> 51 506	<u>58 211</u> 51 506	<u>75 475</u> 51 506	<u>67 189</u> 51 506	<u>60 918</u> 51 506

				,	-
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{9\,432}{8\,801}$
221-101-0105	19804-2012 400		1	400	$\frac{14\,205}{13\,143}$

				,	-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	$\frac{45\,980}{40\,312}$

				,	-
221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	$\frac{57\,441}{51\,506}$

						-	-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>54 352</u> 50 530	<u>64 735</u> 50 530	<u>62 598</u> 50 530	<u>57 208</u> 50 530	<u>74 451</u> 50 530	<u>66 174</u> 50 530	<u>59 912</u> 50 530
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>58 881</u> 54 966	<u>69 281</u> 54 966	<u>67 141</u> 54 966	<u>61 742</u> 54 966	<u>79 013</u> 54 966	<u>70 723</u> 54 966	<u>64 450</u> 54 966
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>59 861</u> 55 926	<u>70 261</u> 55 926	<u>68 121</u> 55 926	<u>62 722</u> 55 926	<u>79 993</u> 55 926	<u>71 703</u> 55 926	<u>65 430</u> 55 926

222.

222-1.

222-101.

						-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>104 860</u> 100 006	<u>115 400</u> 100 006	<u>113 231</u> 100 006	<u>107 760</u> 100 006	<u>125 263</u> 100 006	<u>116 861</u> 100 006	<u>110 504</u> 100 006
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>93 832</u> 89 003	<u>109 552</u> 89 003	<u>106 327</u> 89 003	<u>98 506</u> 89 003	<u>123 372</u> 89 003	<u>111 599</u> 89 003	<u>102 551</u> 89 003
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>102 837</u> 97 832	<u>118 557</u> 97 832	<u>115 333</u> 97 832	<u>107 512</u> 97 832	<u>132 378</u> 97 832	<u>120 605</u> 97 832	<u>111 557</u> 97 832

					-
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>56 438</u> 50 530
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>60 971</u> 54 966
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>61 951</u> 55 926

					-
222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>106 978</u> 100 006
222-101-0200		3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>97 457</u> 89 003
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>106 463</u> 97 832

						-	-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>74 631</u> 71 539	<u>83 194</u> 71 539	<u>81 437</u> 71 539	<u>77 177</u> 71 539	<u>90 722</u> 71 539	<u>84 309</u> 71 539	<u>79 380</u> 71 539
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>76 695</u> 73 563	<u>85 258</u> 73 563	<u>83 502</u> 73 563	<u>79 241</u> 73 563	<u>92 786</u> 73 563	<u>86 373</u> 73 563	<u>81 445</u> 73 563
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 508</u> 91 627	<u>112 229</u> 91 627	<u>109 004</u> 91 627	<u>101 183</u> 91 627	<u>126 049</u> 91 627	<u>114 276</u> 91 627	<u>105 228</u> 91 627
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 110</u> 100 060	<u>120 830</u> 100 060	<u>117 606</u> 100 060	<u>109 785</u> 100 060	<u>134 651</u> 100 060	<u>122 878</u> 100 060	<u>113 830</u> 100 060
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>79 330</u> 76 134	<u>87 957</u> 76 134	<u>86 187</u> 76 134	<u>81 895</u> 76 134	<u>95 541</u> 76 134	<u>89 080</u> 76 134	<u>84 115</u> 76 134

				,	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	$\frac{76\,606}{71\,539}$
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	$\frac{78\,670}{73\,563}$
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{100\,134}{91\,627}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{108\,736}{100\,060}$
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	$\frac{81\,319}{76\,134}$

						-	-	-	-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>76 887</u> 73 752	<u>85 450</u> 73 752	<u>83 694</u> 73 752	<u>79 434</u> 73 752	<u>92 979</u> 73 752	<u>86 566</u> 73 752	<u>81 637</u> 73 752
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>94 467</u> 89 638	<u>110 123</u> 89 638	<u>106 912</u> 89 638	<u>99 122</u> 89 638	<u>123 887</u> 89 638	<u>112 162</u> 89 638	<u>103 151</u> 89 638
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>74 773</u> 71 557	<u>83 975</u> 71 557	<u>82 088</u> 71 557	<u>77 510</u> 71 557	<u>92 065</u> 71 557	<u>85 174</u> 71 557	<u>79 877</u> 71 557
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>81 075</u> 77 663	<u>90 660</u> 77 663	<u>88 694</u> 77 663	<u>83 925</u> 77 663	<u>99 088</u> 77 663	<u>91 909</u> 77 663	<u>86 392</u> 77 663
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 200</u> 145 113	<u>167 623</u> 145 113	<u>164 254</u> 145 113	<u>156 083</u> 145 113	<u>182 062</u> 145 113	<u>169 762</u> 145 113	<u>160 309</u> 145 113

				,	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>78 862</u> 73 752
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>98 078</u> 89 638
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>76 896</u> 71 557
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>83 286</u> 77 663
222-101-0500	12504-2015	3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>154 988</u> 145 113

				,	-
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>118 646</u> 111 420
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>121 755</u> 114 583
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>112 263</u> 105 162
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>123 572</u> 116 255
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>113 841</u> 106 701
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>126 617</u> 119 233
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>107 530</u> 100 511
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>143 670</u> 135 986
222-102-0200	948-84	3			

				,	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	

				,	-
222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>230 826</u> 221 341

				,	-
222-203-0300	9561-2016	2			
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>9 604</u> 8 822
222-203-0400	9561-2016	2			

						-	-	-	-	-	-
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>7 097</u> 6 703						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 250</u> 9 696	<u>11 581</u> 9 696	<u>11 307</u> 9 696	<u>10 616</u> 9 696	<u>12 826</u> 9 696	<u>11 765</u> 9 696	<u>10 963</u> 9 696

222-3.**222-301.**

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 058</u> 5 836	<u>6 443</u> 5 836	<u>6 364</u> 5 836	<u>6 164</u> 5 836	<u>6 804</u> 5 836	<u>6 497</u> 5 836	<u>6 264</u> 5 836
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 423</u> 13 641	<u>16 305</u> 13 641	<u>15 918</u> 13 641	<u>14 941</u> 13 641	<u>18 066</u> 13 641	<u>16 566</u> 13 641	<u>15 431</u> 13 641
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 827</u> 11 325						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 171</u> 10 620	<u>12 421</u> 10 620	<u>12 164</u> 10 620	<u>11 515</u> 10 620	<u>13 591</u> 10 620	<u>12 594</u> 10 620	<u>11 840</u> 10 620

				,	-
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 517</u> 9 696

				,	-
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 135</u> 5 836
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 801</u> 13 641
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 422</u> 10 620

222-302.

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 195</u> 150 230	<u>167 129</u> 150 230	<u>164 879</u> 150 230	<u>159 203</u> 150 230	<u>177 361</u> 150 230	<u>168 645</u> 150 230	<u>162 050</u> 150 230

225.**225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 337</u> 6 067	<u>6 888</u> 6 067	<u>6 775</u> 6 067	<u>6 489</u> 6 067	<u>7 404</u> 6 067	<u>6 964</u> 6 067	<u>6 632</u> 6 067
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 246</u> 9 763	<u>11 305</u> 9 763	<u>11 087</u> 9 763	<u>10 537</u> 9 763	<u>12 297</u> 9 763	<u>11 452</u> 9 763	<u>10 813</u> 9 763
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 501</u> 10 848	<u>13 112</u> 10 848	<u>12 780</u> 10 848	<u>11 944</u> 10 848	<u>14 619</u> 10 848	<u>13 335</u> 10 848	<u>12 364</u> 10 848
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 312</u> 8 905	<u>10 160</u> 8 905	<u>9 985</u> 8 905	<u>9 545</u> 8 905	<u>10 953</u> 8 905	<u>10 277</u> 8 905	<u>9 766</u> 8 905
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 840</u> 12 138	<u>14 535</u> 12 138	<u>14 186</u> 12 138	<u>13 306</u> 12 138	<u>16 121</u> 12 138	<u>14 770</u> 12 138	<u>13 747</u> 12 138
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 908</u> 16 882	<u>20 451</u> 16 882	<u>19 927</u> 16 882	<u>18 607</u> 16 882	<u>22 830</u> 16 882	<u>20 803</u> 16 882	<u>19 269</u> 16 882

					-
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>158 392</u> 150 230

					-
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 448</u> 6 067
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 458</u> 9 763
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 825</u> 10 848
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 483</u> 8 905
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 180</u> 12 138
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 419</u> 16 882

						-	-	-	-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 653</u> 18 525	<u>22 450</u> 18 525	<u>21 875</u> 18 525	<u>20 423</u> 18 525	<u>25 068</u> 18 525	<u>22 838</u> 18 525	<u>21 151</u> 18 525
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>28 426</u> 26 744	<u>32 664</u> 26 744	<u>31 792</u> 26 744	<u>29 592</u> 26 744	<u>36 630</u> 26 744	<u>33 252</u> 26 744	<u>30 696</u> 26 744
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>30 122</u> 28 429	<u>34 275</u> 28 429	<u>33 420</u> 28 429	<u>31 264</u> 28 429	<u>38 162</u> 28 429	<u>34 851</u> 28 429	<u>32 346</u> 28 429
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>42 440</u> 39 943	<u>48 713</u> 39 943	<u>47 422</u> 39 943	<u>44 166</u> 39 943	<u>54 582</u> 39 943	<u>49 582</u> 39 943	<u>45 799</u> 39 943
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>15 393</u> 13 741	<u>20 479</u> 13 741	<u>19 432</u> 13 741	<u>16 792</u> 13 741	<u>25 238</u> 13 741	<u>21 184</u> 13 741	<u>18 116</u> 13 741
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>19 419</u> 17 267	<u>26 094</u> 17 267	<u>24 721</u> 17 267	<u>21 256</u> 17 267	<u>32 340</u> 17 267	<u>27 020</u> 17 267	<u>22 994</u> 17 267
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 023</u> 3 922	<u>4 270</u> 3 922	<u>4 226</u> 3 922	<u>4 116</u> 3 922	<u>4 468</u> 3 922	<u>4 299</u> 3 922	<u>4 172</u> 3 922
225-101-0500	8020-2016	.									
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>30 767</u> 28 929	<u>35 418</u> 28 929	<u>34 461</u> 28 929	<u>32 046</u> 28 929	<u>39 770</u> 28 929	<u>36 063</u> 28 929	<u>33 257</u> 28 929
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>60 129</u> 56 863	<u>67 990</u> 56 863	<u>66 373</u> 56 863	<u>62 291</u> 56 863	<u>75 347</u> 56 863	<u>69 080</u> 56 863	<u>64 339</u> 56 863
225-101-0503	20-9	.	1	2775	<u>84 329</u> 79 554	<u>96 090</u> 79 554	<u>93 670</u> 79 554	<u>87 564</u> 79 554	<u>107 095</u> 79 554	<u>97 720</u> 79 554	<u>90 627</u> 79 554
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>14 980</u> 14 180	<u>16 888</u> 14 180	<u>16 495</u> 14 180	<u>15 505</u> 14 180	<u>18 672</u> 14 180	<u>17 152</u> 14 180	<u>16 002</u> 14 180
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 977</u> 28 320	<u>34 003</u> 28 320	<u>33 174</u> 28 320	<u>31 084</u> 28 320	<u>37 770</u> 28 320	<u>34 561</u> 28 320	<u>32 133</u> 28 320

				,	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>20 215</u> 18 525
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 278</u> 26 744
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>30 956</u> 28 429
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>43 701</u> 39 943
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>16 415</u> 13 741
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>20 761</u> 17 267
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 101</u> 3 922
225-101-0500	8020-2016	.			
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>31 701</u> 28 929
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>61 708</u> 56 863
225-101-0503	20-9	.	1	2775	<u>86 692</u> 79 554
225-101-0600	8020-2016	.			
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 364</u> 14 180
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 786</u> 28 320

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>45 636</u> 43 076		<u>51 908</u> 43 076	<u>50 618</u> 43 076	<u>47 361</u> 43 076	<u>57 778</u> 43 076	<u>52 778</u> 43 076	<u>48 995</u> 43 076
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>11 491</u> 10 984		<u>12 551</u> 10 984	<u>12 333</u> 10 984	<u>11 783</u> 10 984	<u>13 542</u> 10 984	<u>12 697</u> 10 984	<u>12 058</u> 10 984
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 902</u> 13 349		<u>14 962</u> 13 349	<u>14 744</u> 13 349	<u>14 194</u> 13 349	<u>15 953</u> 13 349	<u>15 109</u> 13 349	<u>14 470</u> 13 349
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>23 920</u> 22 686		<u>26 802</u> 22 686	<u>26 209</u> 22 686	<u>24 713</u> 22 686	<u>29 499</u> 22 686	<u>27 201</u> 22 686	<u>25 463</u> 22 686
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>30 020</u> 28 667		<u>32 902</u> 28 667	<u>32 309</u> 28 667	<u>30 813</u> 28 667	<u>35 599</u> 28 667	<u>33 302</u> 28 667	<u>31 564</u> 28 667
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>41 962</u> 39 587		<u>47 810</u> 39 587	<u>46 607</u> 39 587	<u>43 571</u> 39 587	<u>53 283</u> 39 587	<u>48 621</u> 39 587	<u>45 094</u> 39 587
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>49 724</u> 47 196		<u>55 572</u> 47 196	<u>54 369</u> 47 196	<u>51 332</u> 47 196	<u>61 045</u> 47 196	<u>56 383</u> 47 196	<u>52 855</u> 47 196
225-101-0620	10	.	1	800	<u>32 369</u> 31 086							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>79 551</u> 76 161							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>87 501</u> 83 777							

225-2.
225-201.

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>46 896</u> 43 076
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>11 704</u> 10 984
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 115</u> 13 349
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>24 499</u> 22 686
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>30 599</u> 28 667
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>43 137</u> 39 587
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>50 899</u> 47 196
225-101-0620	10	.	1	800	
225-101-0621	6	.	1	2260	
225-101-0622	10	.	1	2480	

				,	-
--	--	--	--	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0104	2-80	.	1	1875	<u>60 424</u> 57 129	<u>68 370</u> 57 129	<u>66 735</u> 57 129	<u>62 610</u> 57 129	<u>75 806</u> 57 129	<u>69 472</u> 57 129	<u>64 679</u> 57 129	
225-201-0106	3-80	.	1	2828	<u>95 282</u> 90 232	<u>107 267</u> 90 232	<u>104 801</u> 90 232	<u>98 579</u> 90 232	<u>118 482</u> 90 232	<u>108 928</u> 90 232	<u>101 700</u> 90 232	

225-202.

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>110 777</u> 105 785	<u>121 397</u> 105 785	<u>119 212</u> 105 785	<u>113 698</u> 105 785	<u>131 336</u> 105 785	<u>122 870</u> 105 785	<u>116 464</u> 105 785	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>106 240</u> 101 372	<u>116 729</u> 101 372	<u>114 571</u> 101 372	<u>109 125</u> 101 372	<u>126 544</u> 101 372	<u>118 183</u> 101 372	<u>111 857</u> 101 372	
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>20 278</u> 19 727		<u>20 979</u> 19 727	<u>20 561</u> 19 727			<u>20 771</u> 19 727	
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>18 098</u> 17 610		<u>18 707</u> 17 610	<u>18 344</u> 17 610			<u>18 526</u> 17 610	
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 586</u> 8 358		<u>8 855</u> 8 358	<u>8 694</u> 8 358			<u>8 775</u> 8 358	

					-
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0104	2-80	.	1	1875	<u>62 020</u> 57 129
225-201-0106	3-80	.	1	2828	<u>97 690</u> 90 232

					-
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>112 911</u> 105 785
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>108 348</u> 101 372
225-202-1200	13015-2012	.			
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>20 501</u> 19 727
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>18 292</u> 17 610
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 672</u> 8 358

225-203.

						-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 830</u> 57 804	<u>72 429</u> 57 804	<u>70 248</u> 57 804	<u>64 746</u> 57 804	<u>82 348</u> 57 804	<u>73 899</u> 57 804	<u>67 506</u> 57 804
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>52 931</u> 49 079	<u>63 530</u> 49 079	<u>61 349</u> 49 079	<u>55 846</u> 49 079	<u>73 448</u> 49 079	<u>64 999</u> 49 079	<u>58 607</u> 49 079
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>108 731</u> 103 775	<u>119 369</u> 103 775	<u>117 180</u> 103 775	<u>111 657</u> 103 775	<u>129 323</u> 103 775	<u>120 843</u> 103 775	<u>114 428</u> 103 775
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>169 374</u> 163 226	<u>180 024</u> 163 226	<u>177 832</u> 163 226	<u>172 304</u> 163 226	<u>189 990</u> 163 226	<u>181 501</u> 163 226	<u>175 077</u> 163 226
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 056</u> 125 626	<u>141 829</u> 125 626	<u>139 612</u> 125 626	<u>134 020</u> 125 626	<u>151 910</u> 125 626	<u>143 323</u> 125 626	<u>136 825</u> 125 626
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240			<u>32 174</u> 30 481	<u>31 646</u> 30 481			<u>31 910</u> 30 481
225-203-0903	20-5	.	1	175			<u>22 263</u> 21 052	<u>21 878</u> 21 052			<u>22 071</u> 21 052
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20			<u>2 662</u> 2 521	<u>2 618</u> 2 521			<u>2 640</u> 2 521

					-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>63 960</u> 57 804
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>55 061</u> 49 079
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>110 869</u> 103 775
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>171 514</u> 163 226
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>133 221</u> 125 626
225-203-0900	13015-2012	.			
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>31 570</u> 30 481
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>21 823</u> 21 052
225-203-1000	13015-2012	.			
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 612</u> 2 521

						-	-	-	-	-	-
225-203-1002	10	.	1	40			<u>5 101</u> 4 824	<u>5 013</u> 4 824			<u>5 057</u> 4 824
225-203-1005	9	.	1	1000			<u>108 858</u> 102 299	<u>106 658</u> 102 299			<u>107 761</u> 102 299

225-204.

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>257 340</u> 250 270						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>277 510</u> 269 638						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>212 187</u> 205 596						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>827 141</u> 805 658	<u>1 324 067</u> 1 269 342	<u>1 309 766</u> 1 269 342	<u>1 316 939</u> 1 269 342	<u>1 307 724</u> 1 269 342		
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>957 508</u> 932 658	<u>1 539 846</u> 1 476 465	<u>1 523 345</u> 1 476 465	<u>1 531 622</u> 1 476 465	<u>1 520 989</u> 1 476 465		
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 557 515</u> 1 518 390	<u>2 409 851</u> 2 315 694	<u>2 386 530</u> 2 315 694	<u>2 398 228</u> 2 315 694	<u>2 383 200</u> 2 315 694		
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 590 292</u> 1 549 714	<u>2 463 165</u> 2 363 538	<u>2 437 643</u> 2 363 538	<u>2 450 446</u> 2 363 538	<u>2 433 999</u> 2 363 538		
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>185 290</u> 180 442						

				,	-
225-203-1002	10	.	1	40	$\frac{5\,001}{4\,824}$
225-203-1005	9	.	1	1000	$\frac{106\,344}{102\,299}$

				,	-
225-204-0100	13015-2012	.			
225-204-0101	1-	.	1	2500	
225-204-0102	2-	.	1	3000	
225-204-0103	2- -	.	1	3000	
225-204-0106	5-	.	1	6500	
225-204-0107	5-	.	1	7500	
225-204-0108	1-	.	1	10600	
225-204-0109	2-	.	1	11600	
225-204-0112	1-2	.	1	1500	

						-	-	-	-	-	-
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>121 727</u> 117 396						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>186 680</u> 181 076	<u>329 069</u> 311 997	<u>323 789</u> 311 997	<u>326 438</u> 311 997	<u>323 035</u> 311 997		
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>214 187</u> 207 639	<u>375 745</u> 355 545	<u>369 365</u> 355 545	<u>372 566</u> 355 545	<u>368 454</u> 355 545		
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>289 571</u> 281 139	<u>611 902</u> 584 859	<u>604 422</u> 584 859	<u>608 174</u> 584 859	<u>603 353</u> 584 859		
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>333 429</u> 324 138	<u>559 938</u> 533 914	<u>552 458</u> 533 914	<u>556 210</u> 533 914	<u>551 390</u> 533 914		
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>293 612</u> 284 226						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>306 994</u> 297 346						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>403 903</u> 391 285						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>404 930</u> 392 455						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>495 331</u> 480 191						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>680 089</u> 661 327	<u>1 150 214</u> 1 098 013	<u>1 135 473</u> 1 098 013	<u>1 142 867</u> 1 098 013	<u>1 133 368</u> 1 098 013		
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>302 205</u> 292 796						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>436 974</u> 423 343						

				,	-
225-204-0113	2-2	.	1	2400	
225-204-0114	2-0	.	1	2400	
225-204-0116	3-0	.	1	2900	
225-204-0117	4-2	.	1	3400	
225-204-0118	4-4	.	1	3400	
225-204-0120	5-2	.	1	4480	
225-204-0121	5-4	.	1	4480	
225-204-0122	6-2	.	1	5800	
225-204-0123	6-4	.	1	5600	
225-204-0124	6-0	.	1	6700	
225-204-0125	6-2	.	1	6700	
225-204-0129	3-	.	1	4300	
225-204-0131	5-	.	1	6250	

						-	-	-	-	-	-
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>885 297</u> 861 863	<u>1 444 801</u> 1 383 284	<u>1 428 300</u> 1 383 284	<u>1 436 578</u> 1 383 284	<u>1 425 944</u> 1 383 284		
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>183 335</u> 177 796	<u>324 080</u> 307 105	<u>318 799</u> 307 105	<u>321 448</u> 307 105	<u>318 045</u> 307 105		
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>172 182</u> 167 202	<u>312 082</u> 297 202	<u>307 726</u> 297 202	<u>309 911</u> 297 202	<u>307 104</u> 297 202		
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>128 099</u> 123 239						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>125 545</u> 121 059						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>164 927</u> 159 020						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>248 392</u> 241 173	<u>433 308</u> 411 979	<u>426 927</u> 411 979	<u>430 128</u> 411 979	<u>426 016</u> 411 979		
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>321 451</u> 311 503						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>431 242</u> 417 723						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>874 315</u> 851 704	<u>1 410 140</u> 1 352 621	<u>1 395 289</u> 1 352 621	<u>1 402 738</u> 1 352 621	<u>1 393 168</u> 1 352 621		
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>251 055</u> 243 184						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>187 376</u> 181 936						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>227 500</u> 220 804						

				,	-
225-204-0132	5-	.	1	7500	
225-204-0150	2-05	.	1	2400	
225-204-0151	2-05	.	1	1980	
225-204-0152	3-05	.	1	2900	
225-204-0153	3-05	.	1	2500	
225-204-0154	4-05	.	1	3300	
225-204-0155	4-05	.	1	2900	
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	
225-204-0176	-2	.	1	3640	
225-204-0178	-4	.	1	2180	
225-204-0179	-5	.	1	2760	

						-	-	-	-	-	-
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>481 215</u> 469 577						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>330 863</u> 322 351						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>362 471</u> 352 934						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>276 707</u> 268 487						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>313 245</u> 304 349						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>989 708</u> 965 239						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>261 818</u> 254 295						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>357 364</u> 346 915						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>252 045</u> 243 661						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>272 129</u> 263 169						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>284 550</u> 275 346						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>316 411</u> 305 144						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>338 907</u> 327 199						

				,	-
225-204-0180	-6	.	1	2720	
225-204-0181	15.15	.	1	2500	
225-204-0182	18.18	.	1	3000	
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	
225-204-0188	3- -	.	1	4250	
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	
225-204-0192	5- -	.	1	6250	

						-	-	-	-	-	-
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>324 442</u> 313 544						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>312 706</u> 302 039						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>229 319</u> 221 380						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>208 728</u> 203 275						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>228 795</u> 222 705						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>272 488</u> 265 201						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>364 681</u> 354 509						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>372 679</u> 362 350						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>425 842</u> 414 049						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>433 723</u> 421 777						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>517 946</u> 503 700						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>585 752</u> 569 261						

				,	-
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	

						-	-	-	-	-	-
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>592 127</u> 575 510						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>357 704</u> 348 033						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>451 969</u> 439 842						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>571 392</u> 556 421						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>664 448</u> 647 207						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>633 851</u> 617 211						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>653 863</u> 637 777						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>597 816</u> 582 328						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>693 654</u> 675 841						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>482 450</u> 469 726						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>661 202</u> 642 891						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>855 940</u> 832 758						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>851 943</u> 829 689						

				,	-
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	

						-	-	-	-	-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 057 535</u> 1 030 238						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>772 321</u> 751 629						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>988 923</u> 962 971						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 083 496</u> 1 055 690						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>886 638</u> 863 664						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 177 372</u> 1 147 159						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 004 737</u> 979 448						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 140 980</u> 1 111 480						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>912 367</u> 888 888						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 202 290</u> 1 171 587						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>52 311</u> 50 678						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>54 970</u> 52 992	<u>57 662</u> 52 992	<u>55 902</u> 52 992	<u>56 785</u> 52 992	<u>55 651</u> 52 992	<u>58 360</u> 52 992	<u>61 533</u> 52 992

8.04-08-2021

				,	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	
225-204-0300	2387-2013	.			
225-204-0302	95-1	.	1	750	
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>58 830</u> 52 992

				,	-
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>51 319</u> 44 457
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>74 830</u> 66 481
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>72 369</u> 64 070
225-204-0310	105-5	.	1	1100	
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>76 850</u> 68 756
225-204-0312	110-5	.	1	1130	
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>246 530</u> 220 908
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	
225-204-0600	937-92	.			

						-	-	-	-	-	-
225-204-0601	1	.	1	800	<u>73 968</u> 71 617	<u>76 660</u> 71 617	<u>74 900</u> 71 617	<u>75 783</u> 71 617	<u>74 649</u> 71 617	<u>77 358</u> 71 617	<u>80 531</u> 71 617
225-204-0602	2	.	1	675	<u>64 938</u> 62 905	<u>67 210</u> 62 905	<u>65 725</u> 62 905	<u>66 470</u> 62 905	<u>65 513</u> 62 905	<u>67 799</u> 62 905	<u>70 475</u> 62 905
225-204-0603	3	.	1	550	<u>54 298</u> 52 615	<u>56 149</u> 52 615	<u>54 939</u> 52 615	<u>55 546</u> 52 615	<u>54 767</u> 52 615	<u>56 629</u> 52 615	<u>58 810</u> 52 615
225-204-0604	4	.	1	475	<u>49 121</u> 47 624	<u>50 720</u> 47 624	<u>49 675</u> 47 624	<u>50 199</u> 47 624	<u>49 526</u> 47 624	<u>51 134</u> 47 624	<u>53 018</u> 47 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>40 976</u> 39 849						
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>40 976</u> 39 849						
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>16 533</u> 16 007						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>170 308</u> 165 551						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>277 298</u> 270 086						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>187 369</u> 181 913						

				,	-
225-204-0601	1	.	1	800	$\frac{77\,828}{71\,617}$
225-204-0602	2	.	1	675	$\frac{68\,195}{62\,905}$
225-204-0603	3	.	1	550	$\frac{56\,952}{52\,615}$
225-204-0604	4	.	1	475	$\frac{51\,413}{47\,624}$
225-204-0605	5	.	1	400	
225-204-0606	5 -1	.	1	400	
225-204-0800	2386-2013	.			
225-204-0803	33-2	.	1	250	
225-204-1000	13015-2012 -	.			
225-204-1006	3-	.	1	1750	
225-204-1300	13015-2012	.			
225-204-1302	1	.	1	2190	
225-204-1309	35-10	.	1	2200	

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>325 829</u> 316 787							
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>73 382</u> 71 356							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>68 399</u> 66 470							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>62 604</u> 60 790							

226.**226-1.****226-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.										
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>532 912</u> 517 303							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>589 752</u> 573 029							
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>594 707</u> 576 161							
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>609 435</u> 590 600							
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>925 817</u> 896 729							

				,	-
225-204-1310	35-15	.	1	3275	
225-204-1313	32.9	.	1	725	
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	

				,	-
226-102-0100	13015-2012	.			
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	

						-	-	-	-	-	-
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 165 114</u> 1 130 037						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 314 367</u> 1 276 364						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 182 192</u> 1 145 890						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 170 700</u> 1 134 623						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>515 603</u> 498 609						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>911 200</u> 883 070						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>943 073</u> 913 646						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 037 333</u> 1 004 762						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 117 107</u> 1 082 972						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 052 780</u> 1 019 015						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 045 915</u> 1 014 472						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 219 878</u> 1 182 837						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>318 064</u> 307 777						

				,	-
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	
226-102-0118	-9	.	1	5000	

						-	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>186 480</u> 178 099	<u>204 280</u> 178 099	<u>200 617</u> 178 099	<u>191 377</u> 178 099	<u>220 936</u> 178 099	<u>206 748</u> 178 099	<u>196 012</u> 178 099
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>205 958</u> 195 845	<u>228 844</u> 195 845	<u>224 134</u> 195 845	<u>212 254</u> 195 845	<u>250 259</u> 195 845	<u>232 016</u> 195 845	<u>218 213</u> 195 845
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>186 595</u> 178 211	<u>204 395</u> 178 211	<u>200 732</u> 178 211	<u>191 492</u> 178 211	<u>221 051</u> 178 211	<u>206 863</u> 178 211	<u>196 127</u> 178 211
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>232 733</u> 222 095	<u>255 619</u> 222 095	<u>250 909</u> 222 095	<u>239 029</u> 222 095	<u>277 034</u> 222 095	<u>258 791</u> 222 095	<u>244 988</u> 222 095
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>120 783</u> 116 511						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>184 640</u> 177 577						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>391 892</u> 377 930						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>218 111</u> 209 379						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 062</u> 92 396						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>196 235</u> 189 609						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>115 728</u> 111 272						

				,	-
226-102-0200	13015-2012	.			
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>190 057</u> 178 099
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>210 557</u> 195 845
226-102-0300	25912-2015	.			
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>190 172</u> 178 211
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>237 332</u> 222 095
226-102-0400	13015-2012	.			
226-102-0401	1-4	.	1	2350	
226-102-0402	1-6	.	1	4250	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	
226-102-0404	2-6	.	1	5500	
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	

						-	-	-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>222 959</u> 215 088						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>172 179</u> 165 563						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>207 812</u> 199 606						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>301 369</u> 289 547						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>368 156</u> 353 404						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>30 190</u> 29 153						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>38 149</u> 36 793						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>49 865</u> 47 997						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>234 661</u> 226 618						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>96 579</u> 91 876	<u>107 161</u> 91 876	<u>104 984</u> 91 876	<u>99 490</u> 91 876	<u>117 064</u> 91 876	<u>108 628</u> 91 876	<u>102 246</u> 91 876
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>103 532</u> 98 707	<u>114 059</u> 98 707	<u>111 893</u> 98 707	<u>106 428</u> 98 707	<u>123 910</u> 98 707	<u>115 518</u> 98 707	<u>109 169</u> 98 707

				,	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	
226-102-0500	13015-2012	.			
226-102-0502	6	.	1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>98 705</u> 91 876
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>105 647</u> 98 707

25.

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 212 179</u> 4 068 080						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 929 273</u> 3 796 874						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 417</u> 19 708	<u>21 583</u> 19 708	<u>21 343</u> 19 708	<u>20 738</u> 19 708	<u>22 673</u> 19 708	<u>21 744</u> 19 708	<u>21 041</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>15 985</u> 15 368	<u>17 130</u> 15 368	<u>16 894</u> 15 368	<u>16 300</u> 15 368	<u>18 201</u> 15 368	<u>17 288</u> 15 368	<u>16 598</u> 15 368

255.

255-1.

				,	-
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015	.			
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 652</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 215</u> 15 368

255-101.

						-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>75 521</u> 72 484	<u>73 235</u> 59 127	<u>71 142</u> 59 127	<u>76 062</u> 71 181	<u>74 998</u> 59 127	<u>73 807</u> 59 127	<u>68 510</u> 59 127	<u>74 750</u> 70 262

255-102.

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 840</u> 2 706							
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 248</u> 3 106							
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 423</u> 3 221	<u>3 931</u> 3 221	<u>3 827</u> 3 221	<u>3 563</u> 3 221	<u>4 019</u> 3 221	<u>4 002</u> 3 221	<u>3 695</u> 3 221	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 584</u> 3 417							
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 636</u> 3 403	<u>4 061</u> 3 221	<u>3 936</u> 3 221	<u>3 619</u> 3 221	<u>4 167</u> 3 221	<u>4 083</u> 3 221	<u>3 778</u> 3 221	
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 780</u> 3 544	<u>4 003</u> 3 164	<u>3 877</u> 3 164	<u>3 560</u> 3 164	<u>4 109</u> 3 164	<u>3 962</u> 3 164	<u>3 719</u> 3 164	

				,	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2			
255-102-0200	17608-2017	2			
255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\ 525}{3\ 221}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\ 574}{3\ 221}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\ 515}{3\ 164}$

26.
261.
261-1.
261-101.

[illegible]

					-
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 280</u> 3 819
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 026</u> 3 571

					-
261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>7 470</u> 6 819
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424

[illegible]

					-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>7 636</u> 6 856
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>11 304</u> 10 488
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>5 534</u> 4 886
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>17 807</u> 17 347
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>5 064</u> 4 353
261-101-0200	, ,				
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	<u>43 651</u> 40 755
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	<u>44 943</u> 42 021
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>46 192</u> 43 247
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>51 842</u> 48 785
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>42 883</u> 40 002

[illegible]

					-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>73 177</u> 69 957
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>51 272</u> 48 651
261-101-0300	,				
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>102 767</u> 99 002
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>82 474</u> 79 107
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 254</u> 6 061

				,	-
261-101-0382	, 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>100 405</u> 96 686
261-101-0383	, 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>68 826</u> 65 727

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная