

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен  01.01.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	17
211-5.	17
211-6.	21
212. , ,	21
212-1.	21
212-4.	161
212-5.	170
212-6.	182
213.	186
213-1.	186
213-3. ,	192
22.	207
221.	207
221-1.	207
222. ,	215
222-1. ,	215
222-2. ,	243
222-3. ,	251
225.	255
225-1.	255
225-2.	269
226.	312
226-1.	312

8.04-08-2021

IV

25.				327
251.	,	,		327
251-3.		,		327
255.	,	,		331
255-1.				331
26.				335
261.				339
261-1.				339

21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.

					, . -	.	.	.	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$

211-103.

					, . -	.	.	.	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$

211-2.



					-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$	$\frac{1\,956}{1\,054}$

					-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$	$\frac{1\,726}{432}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$	$\frac{1\,942}{500}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$	$\frac{1\,470}{361}$



				,	-
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,726}{432}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,942}{500}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,470}{361}$

**211-201.**

									-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,980}{3\,568}$	$\frac{8\,009}{3\,568}$	$\frac{10\,680}{3\,568}$	$\frac{8\,301}{3\,568}$	$\frac{10\,437}{3\,568}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,967}{3\,592}$	$\frac{8\,101}{3\,592}$	$\frac{8\,892}{3\,592}$	$\frac{8\,411}{3\,592}$	$\frac{10\,413}{3\,592}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,928}{3\,592}$	$\frac{7\,971}{3\,592}$	$\frac{10\,603}{3\,592}$	$\frac{8\,258}{3\,592}$	$\frac{10\,364}{3\,592}$	$\frac{10\,277}{3\,037}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,904}{3\,568}$	$\frac{7\,947}{3\,568}$	$\frac{10\,579}{3\,568}$	$\frac{8\,234}{3\,568}$	$\frac{10\,340}{3\,568}$	$\frac{10\,256}{3\,017}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,904}{3\,568}$	$\frac{7\,947}{3\,568}$	$\frac{10\,579}{3\,568}$	$\frac{8\,234}{3\,568}$	$\frac{10\,340}{3\,568}$	$\frac{10\,256}{3\,017}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,357}{3\,069}$	$\frac{7\,407}{3\,069}$	$\frac{10\,020}{3\,069}$	$\frac{7\,692}{3\,069}$	$\frac{9\,783}{3\,069}$	$\frac{9\,774}{2\,596}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,971}{2\,766}$	$\frac{7\,035}{2\,766}$	$\frac{9\,610}{2\,766}$	$\frac{7\,316}{2\,766}$	$\frac{9\,376}{2\,766}$	$\frac{9\,408}{2\,339}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{7\,827}{2\,550}$	$\frac{6\,877}{2\,550}$	$\frac{9\,490}{2\,550}$	$\frac{7\,162}{2\,550}$	$\frac{9\,252}{2\,550}$	$\frac{9\,326}{2\,156}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,719}{3\,017}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$	$\frac{9\,875}{3\,017}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,714}{3\,038}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$	$\frac{9\,847}{3\,038}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 223}{3\ 568}$	$\frac{9\ 102}{3\ 568}$	$\frac{9\ 466}{3\ 568}$	$\frac{8\ 859}{3\ 568}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{8\ 418}{3\ 017}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 208}{3\ 592}$	$\frac{9\ 087}{3\ 592}$	$\frac{9\ 449}{3\ 592}$	$\frac{8\ 846}{3\ 592}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{8\ 401}{3\ 038}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{9\ 168}{3\ 592}$	$\frac{9\ 048}{3\ 592}$	$\frac{9\ 407}{3\ 592}$	$\frac{8\ 809}{3\ 592}$	$\frac{10\ 277}{3\ 037}$	$\frac{8\ 363}{3\ 037}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 143}{3\ 568}$	$\frac{9\ 024}{3\ 568}$	$\frac{9\ 383}{3\ 568}$	$\frac{8\ 784}{3\ 568}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{8\ 342}{3\ 017}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{9\ 143}{3\ 568}$	$\frac{9\ 024}{3\ 568}$	$\frac{9\ 383}{3\ 568}$	$\frac{8\ 784}{3\ 568}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{8\ 342}{3\ 017}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 595}{3\ 069}$	$\frac{8\ 476}{3\ 069}$	$\frac{8\ 832}{3\ 069}$	$\frac{8\ 238}{3\ 069}$	$\frac{9\ 774}{2\ 596}$	$\frac{7\ 874}{2\ 596}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 205}{2\ 766}$	$\frac{8\ 088}{2\ 766}$	$\frac{8\ 440}{2\ 766}$	$\frac{7\ 854}{2\ 766}$	$\frac{9\ 408}{2\ 339}$	$\frac{7\ 536}{2\ 339}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{8\ 065}{2\ 550}$	$\frac{7\ 946}{2\ 550}$	$\frac{8\ 302}{2\ 550}$	$\frac{7\ 708}{2\ 550}$	$\frac{9\ 326}{2\ 156}$	$\frac{7\ 425}{2\ 156}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{7\ 447}{3\ 017}$	$\frac{7\ 690}{3\ 017}$	$\frac{10\ 360}{3\ 017}$	$\frac{8\ 418}{3\ 017}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{7\ 437}{3\ 038}$	$\frac{7\ 678}{3\ 038}$	$\frac{10\ 329}{3\ 038}$	$\frac{8\ 401}{3\ 038}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,446}{3\,568}$	$\frac{4\,787}{3\,017}$	$\frac{6\,476}{3\,017}$	$\frac{8\,904}{3\,017}$	$\frac{9\,223}{3\,568}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,572}{3\,592}$	$\frac{4\,795}{3\,038}$	$\frac{6\,473}{3\,038}$	$\frac{8\,883}{3\,038}$	$\frac{9\,208}{3\,592}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,402}{3\,592}$	$\frac{4\,783}{3\,037}$	$\frac{6\,448}{3\,037}$	$\frac{8\,841}{3\,037}$	$\frac{9\,168}{3\,592}$	$\frac{10\,277}{3\,037}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,378}{3\,568}$	$\frac{4\,763}{3\,017}$	$\frac{6\,428}{3\,017}$	$\frac{8\,821}{3\,017}$	$\frac{9\,143}{3\,568}$	$\frac{10\,256}{3\,017}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,378}{3\,568}$	$\frac{4\,763}{3\,017}$	$\frac{6\,428}{3\,017}$	$\frac{8\,821}{3\,017}$	$\frac{9\,143}{3\,568}$	$\frac{10\,256}{3\,017}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,835}{3\,069}$	$\frac{4\,320}{2\,596}$	$\frac{5\,973}{2\,596}$	$\frac{8\,349}{2\,596}$	$\frac{8\,595}{3\,069}$	$\frac{9\,774}{2\,596}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,456}{2\,766}$	$\frac{4\,034}{2\,339}$	$\frac{5\,663}{2\,339}$	$\frac{8\,004}{2\,339}$	$\frac{8\,205}{2\,766}$	$\frac{9\,408}{2\,339}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{7\,304}{2\,550}$	$\frac{3\,872}{2\,156}$	$\frac{5\,525}{2\,156}$	$\frac{7\,901}{2\,156}$	$\frac{8\,065}{2\,550}$	$\frac{9\,326}{2\,156}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{5\,682}{3\,017}$	$\frac{4\,787}{3\,017}$	$\frac{6\,476}{3\,017}$	$\frac{8\,904}{3\,017}$	$\frac{6\,961}{3\,017}$	$\frac{10\,360}{3\,017}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{5\,684}{3\,038}$	$\frac{4\,795}{3\,038}$	$\frac{6\,473}{3\,038}$	$\frac{8\,883}{3\,038}$	$\frac{6\,955}{3\,038}$	$\frac{10\,329}{3\,038}$

					-
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,587}{3\,568}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,569}{3\,592}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,527}{3\,592}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,502}{3\,568}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{9\,502}{3\,568}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,951}{3\,069}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,557}{2\,766}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{8\,421}{2\,550}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\,389}{3\,017}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\,365}{3\,038}$

									-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\ 688}{3\ 037}$	$\frac{10\ 277}{3\ 037}$	$\frac{9\ 798}{3\ 037}$	$\frac{10\ 277}{3\ 037}$	$\frac{10\ 277}{3\ 037}$	$\frac{10\ 277}{3\ 037}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\ 667}{3\ 017}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{9\ 777}{3\ 017}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$	$\frac{10\ 256}{3\ 017}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\ 210}{2\ 595}$	$\frac{9\ 773}{2\ 595}$	$\frac{9\ 298}{2\ 595}$	$\frac{9\ 773}{2\ 595}$	$\frac{9\ 773}{2\ 595}$	$\frac{9\ 773}{2\ 595}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\ 897}{2\ 339}$	$\frac{9\ 408}{2\ 339}$	$\frac{8\ 940}{2\ 339}$	$\frac{9\ 408}{2\ 339}$	$\frac{9\ 408}{2\ 339}$	$\frac{9\ 408}{2\ 339}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{5\ 762}{2\ 155}$	$\frac{9\ 325}{2\ 155}$	$\frac{8\ 850}{2\ 155}$	$\frac{9\ 325}{2\ 155}$	$\frac{9\ 325}{2\ 155}$	$\frac{9\ 325}{2\ 155}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{8\ 046}{3\ 485}$	$\frac{9\ 242}{3\ 349}$	$\frac{10\ 334}{3\ 349}$	$\frac{9\ 388}{3\ 349}$	$\frac{10\ 456}{3\ 349}$	$\frac{10\ 424}{3\ 080}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{8\ 014}{3\ 485}$	$\frac{9\ 200}{3\ 349}$	$\frac{10\ 285}{3\ 349}$	$\frac{9\ 345}{3\ 349}$	$\frac{10\ 405}{3\ 349}$	$\frac{10\ 372}{3\ 080}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{7\ 982}{3\ 485}$	$\frac{9\ 159}{3\ 349}$	$\frac{10\ 236}{3\ 349}$	$\frac{9\ 302}{3\ 349}$	$\frac{10\ 355}{3\ 349}$	$\frac{10\ 320}{3\ 080}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\ 982}{3\ 485}$	$\frac{9\ 394}{3\ 579}$	$\frac{10\ 470}{3\ 579}$	$\frac{9\ 537}{3\ 579}$	$\frac{10\ 590}{3\ 579}$	$\frac{10\ 536}{3\ 291}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\ 982}{3\ 485}$	$\frac{9\ 298}{3\ 485}$	$\frac{10\ 375}{3\ 485}$	$\frac{9\ 442}{3\ 485}$	$\frac{10\ 495}{3\ 485}$	$\frac{10\ 448}{3\ 205}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{7\ 452}{2\ 998}$	$\frac{8\ 841}{3\ 078}$	$\frac{9\ 910}{3\ 078}$	$\frac{8\ 983}{3\ 078}$	$\frac{10\ 029}{3\ 078}$	$\frac{10\ 014}{2\ 830}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{7\ 068}{2\ 684}$	$\frac{8\ 428}{2\ 755}$	$\frac{9\ 482}{2\ 755}$	$\frac{8\ 569}{2\ 755}$	$\frac{9\ 599}{2\ 755}$	$\frac{9\ 607}{2\ 534}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>10 277</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>7 405</u> 3 037	<u>7 645</u> 3 037	<u>10 277</u> 3 037	<u>8 363</u> 3 037
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>10 256</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>7 385</u> 3 017	<u>7 624</u> 3 017	<u>10 256</u> 3 017	<u>8 342</u> 3 017
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 773</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>6 923</u> 2 595	<u>7 160</u> 2 595	<u>9 773</u> 2 595	<u>7 873</u> 2 595
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 408</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>6 599</u> 2 339	<u>6 833</u> 2 339	<u>9 408</u> 2 339	<u>7 536</u> 2 339
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>9 325</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>6 474</u> 2 155	<u>6 712</u> 2 155	<u>9 325</u> 2 155	<u>7 425</u> 2 155
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>9 849</u> 3 349	<u>9 800</u> 3 349	<u>8 514</u> 3 349	<u>8 344</u> 3 349	<u>10 424</u> 3 080	<u>8 482</u> 3 080
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>9 803</u> 3 349	<u>9 755</u> 3 349	<u>8 477</u> 3 349	<u>8 309</u> 3 349	<u>10 372</u> 3 080	<u>8 444</u> 3 080
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>9 757</u> 3 349	<u>9 709</u> 3 349	<u>8 441</u> 3 349	<u>8 273</u> 3 349	<u>10 320</u> 3 080	<u>8 406</u> 3 080
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>9 992</u> 3 579	<u>9 944</u> 3 579	<u>8 676</u> 3 579	<u>8 508</u> 3 579	<u>10 536</u> 3 291	<u>8 622</u> 3 291
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>9 896</u> 3 485	<u>9 849</u> 3 485	<u>8 580</u> 3 485	<u>8 413</u> 3 485	<u>10 448</u> 3 205	<u>8 534</u> 3 205
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 435</u> 3 078	<u>9 387</u> 3 078	<u>8 128</u> 3 078	<u>7 962</u> 3 078	<u>10 014</u> 2 830	<u>8 113</u> 2 830
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 014</u> 2 755	<u>8 967</u> 2 755	<u>7 726</u> 2 755	<u>7 562</u> 2 755	<u>9 607</u> 2 534	<u>7 734</u> 2 534

					-	-	-	-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{5\,666}{3\,037}$	$\frac{4\,783}{3\,037}$	$\frac{6\,448}{3\,037}$	$\frac{8\,841}{3\,037}$	$\frac{6\,927}{3\,037}$	$\frac{10\,277}{3\,037}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{5\,645}{3\,017}$	$\frac{4\,762}{3\,017}$	$\frac{6\,427}{3\,017}$	$\frac{8\,820}{3\,017}$	$\frac{6\,906}{3\,017}$	$\frac{10\,256}{3\,017}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{5\,196}{2\,595}$	$\frac{4\,319}{2\,595}$	$\frac{5\,972}{2\,595}$	$\frac{8\,348}{2\,595}$	$\frac{6\,448}{2\,595}$	$\frac{9\,773}{2\,595}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{4\,897}{2\,339}$	$\frac{4\,034}{2\,339}$	$\frac{5\,663}{2\,339}$	$\frac{8\,004}{2\,339}$	$\frac{6\,131}{2\,339}$	$\frac{9\,408}{2\,339}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,747}{2\,155}$	$\frac{3\,871}{2\,155}$	$\frac{5\,524}{2\,155}$	$\frac{7\,900}{2\,155}$	$\frac{5\,999}{2\,155}$	$\frac{9\,325}{2\,155}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,984}{3\,349}$	$\frac{4\,850}{3\,080}$	$\frac{6\,540}{3\,080}$	$\frac{8\,967}{3\,080}$	$\frac{8\,150}{3\,349}$	$\frac{10\,424}{3\,080}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,959}{3\,349}$	$\frac{4\,838}{3\,080}$	$\frac{6\,515}{3\,080}$	$\frac{8\,926}{3\,080}$	$\frac{8\,116}{3\,349}$	$\frac{10\,372}{3\,080}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,933}{3\,349}$	$\frac{4\,826}{3\,080}$	$\frac{6\,491}{3\,080}$	$\frac{8\,884}{3\,080}$	$\frac{8\,082}{3\,349}$	$\frac{10\,320}{3\,080}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,168}{3\,579}$	$\frac{5\,042}{3\,291}$	$\frac{6\,707}{3\,291}$	$\frac{9\,100}{3\,291}$	$\frac{8\,317}{3\,579}$	$\frac{10\,536}{3\,291}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,073}{3\,485}$	$\frac{4\,954}{3\,205}$	$\frac{6\,619}{3\,205}$	$\frac{9\,012}{3\,205}$	$\frac{8\,221}{3\,485}$	$\frac{10\,448}{3\,205}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,631}{3\,078}$	$\frac{4\,560}{2\,830}$	$\frac{6\,213}{2\,830}$	$\frac{8\,588}{2\,830}$	$\frac{7\,772}{3\,078}$	$\frac{10\,014}{2\,830}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{6\,251}{2\,755}$	$\frac{4\,233}{2\,534}$	$\frac{5\,862}{2\,534}$	$\frac{8\,202}{2\,534}$	$\frac{7\,375}{2\,755}$	$\frac{9\,607}{2\,534}$



					-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,320}{3\,037}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,299}{3\,017}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{8\,823}{2\,595}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{8\,472}{2\,339}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{8\,375}{2\,155}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3			
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\,558}{3\,349}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\,514}{3\,349}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,470}{3\,349}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,705}{3\,579}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,609}{3\,485}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{9\,150}{3\,078}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{8\,733}{2\,755}$

					, . -	.	.	.	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,920}{2\,476}$	$\frac{8\,226}{2\,476}$	$\frac{9\,295}{2\,476}$	$\frac{8\,369}{2\,476}$	$\frac{9\,414}{2\,476}$	$\frac{9\,449}{2\,277}$

**211-202.**

					, . -	.	.	.	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,989}{3\,038}$	$\frac{10\,381}{3\,038}$	$\frac{6\,278}{3\,038}$	$\frac{8\,706}{3\,038}$	$\frac{10\,381}{3\,038}$	$\frac{10\,381}{3\,038}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,496}{2\,622}$	$\frac{9\,905}{2\,622}$	$\frac{5\,759}{2\,622}$	$\frac{7\,736}{2\,622}$	$\frac{9\,905}{2\,622}$	$\frac{9\,905}{2\,622}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,977}{3\,038}$	$\frac{10\,277}{3\,038}$	$\frac{6\,233}{3\,038}$	$\frac{8\,626}{3\,038}$	$\frac{10\,277}{3\,038}$	$\frac{10\,277}{3\,038}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,970}{3\,038}$	$\frac{10\,225}{3\,038}$	$\frac{6\,210}{3\,038}$	$\frac{8\,586}{3\,038}$	$\frac{10\,225}{3\,038}$	$\frac{10\,225}{3\,038}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{3\,202}{2\,427}$	$\frac{9\,445}{2\,375}$	$\frac{5\,466}{2\,375}$	$\frac{7\,713}{2\,375}$	$\frac{9\,445}{2\,375}$	$\frac{9\,445}{2\,375}$

**211-205.**

					, . -	.	.	.	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										

**8.04-08-2021**

14

					-	-	-	-	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>8 820</u> 2 476	<u>8 773</u> 2 476	<u>7 514</u> 2 476	<u>7 347</u> 2 476	<u>9 449</u> 2 277	<u>7 548</u> 2 277

					-	-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,381}{3\,038}$	$\frac{7\,371}{3\,038}$	$\frac{3\,698}{3\,038}$	$\frac{6\,351}{3\,038}$	$\frac{10\,381}{3\,038}$	$\frac{7\,905}{3\,038}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,905}{2\,622}$	$\frac{7\,254}{2\,622}$	$\frac{3\,716}{2\,622}$	$\frac{5\,325}{2\,622}$	$\frac{9\,905}{2\,622}$	$\frac{6\,772}{2\,622}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,277}{3\,038}$	$\frac{7\,310}{3\,038}$	$\frac{3\,689}{3\,038}$	$\frac{6\,305}{3\,038}$	$\frac{10\,277}{3\,038}$	$\frac{7\,836}{3\,038}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,225}{3\,038}$	$\frac{7\,279}{3\,038}$	$\frac{3\,685}{3\,038}$	$\frac{6\,282}{3\,038}$	$\frac{10\,225}{3\,038}$	$\frac{7\,802}{3\,038}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{9\,445}{2\,375}$	$\frac{6\,636}{2\,375}$	$\frac{3\,129}{2\,375}$	$\frac{5\,419}{2\,375}$	$\frac{9\,445}{2\,375}$	$\frac{6\,894}{2\,375}$

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,017}{2\,476}$	$\frac{3\,995}{2\,277}$	$\frac{5\,648}{2\,277}$	$\frac{8\,023}{2\,277}$	$\frac{7\,157}{2\,476}$	$\frac{9\,449}{2\,277}$

					-	-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,657}{3\,038}$	$\frac{8\,755}{3\,038}$	$\frac{10\,284}{3\,038}$	$\frac{10\,381}{3\,038}$	$\frac{4\,482}{3\,038}$	$\frac{10\,381}{3\,038}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,736}{2\,622}$	$\frac{7\,736}{2\,622}$	$\frac{9\,182}{2\,622}$	$\frac{9\,905}{2\,622}$	$\frac{3\,287}{2\,622}$	$\frac{9\,905}{2\,622}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,578}{3\,038}$	$\frac{8\,674}{3\,038}$	$\frac{10\,181}{3\,038}$	$\frac{10\,277}{3\,038}$	$\frac{4\,462}{3\,038}$	$\frac{10\,277}{3\,038}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,538}{3\,038}$	$\frac{8\,633}{3\,038}$	$\frac{10\,130}{3\,038}$	$\frac{10\,225}{3\,038}$	$\frac{4\,452}{3\,038}$	$\frac{10\,225}{3\,038}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{7\,666}{2\,375}$	$\frac{7\,737}{2\,375}$	$\frac{9\,211}{2\,375}$	$\frac{9\,445}{2\,375}$	$\frac{3\,637}{2\,375}$	$\frac{9\,445}{2\,375}$

					-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003									

8.04-08-2021

16

				,	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>8 535</u> 2 476

				,	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 649</u> 3 038
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 325</u> 2 622
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 612</u> 3 038
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 594</u> 3 038
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 987</u> 2 375

									-	-	-
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{18\,071}{17\,357}$	$\frac{21\,345}{17\,357}$	$\frac{19\,923}{17\,357}$	$\frac{21\,345}{17\,357}$	$\frac{21\,345}{17\,357}$	$\frac{21\,345}{17\,357}$	$\frac{21\,345}{17\,357}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{18\,296}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{19\,924}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{18\,296}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{19\,924}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$	$\frac{21\,346}{17\,357}$

**211-4.**  
**211-401.**

									-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,341}{1\,763}$	$\frac{3\,571}{1\,763}$	$\frac{9\,601}{1\,763}$	$\frac{4\,240}{1\,763}$	$\frac{8\,561}{1\,763}$	$\frac{10\,661}{2\,802}$
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{3\,746}{2\,802}$	$\frac{10\,662}{2\,802}$	$\frac{6\,188}{2\,802}$	$\frac{8\,321}{2\,802}$	$\frac{10\,662}{2\,802}$	$\frac{10\,662}{2\,802}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{6\,396}{2\,445}$	$\frac{7\,202}{2\,445}$	$\frac{8\,060}{2\,445}$	$\frac{6\,318}{2\,445}$	$\frac{9\,777}{2\,445}$	$\frac{10\,948}{3\,083}$

**211-5.**  
**211-501.**

									-	-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

					-	-	-	-	-	-	-
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 964</u> 17 357	<u>18 389</u> 17 357	<u>19 715</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 755</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 964</u> 17 357	<u>18 390</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 964</u> 17 357	<u>18 390</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 960</u> 1 763	<u>5 700</u> 1 763	<u>9 601</u> 1 763	<u>8 040</u> 1 763	<u>10 661</u> 2 802	<u>7 280</u> 2 802
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>10 662</u> 2 802	<u>7 800</u> 2 802	<u>3 983</u> 2 802	<u>5 720</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	<u>7 280</u> 2 802
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 476</u> 2 445	<u>6 916</u> 2 445	<u>6 864</u> 2 445	<u>7 046</u> 2 445	<u>10 948</u> 3 083	<u>7 567</u> 3 083

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>18 254</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>19 542</u> 17 357
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 255</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>19 542</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 255</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>19 542</u> 17 357

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 601</u> 1 763	<u>8 321</u> 2 802	<u>9 881</u> 2 802	<u>10 661</u> 2 802	<u>9 601</u> 1 763	<u>10 661</u> 2 802
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>8 321</u> 2 802	<u>8 321</u> 2 802	<u>9 881</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	<u>3 519</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 127</u> 2 445	<u>8 607</u> 3 083	<u>10 168</u> 3 083	<u>10 948</u> 3 083	<u>6 604</u> 2 445	<u>10 948</u> 3 083

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 780</u> 1 763
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 720</u> 2 802
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 916</u> 2 445

				,	-
--	--	--	--	---	---

					, . -	.	.	.	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 682</u> 2 418	<u>7 255</u> 2 418	<u>8 033</u> 2 418	<u>6 419</u> 2 418	<u>9 749</u> 2 418	<u>10 662</u> 2 802

**211-6.****211-601.**

-

					, . -	.	.	.	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 347</u> 1 971	<u>8 189</u> 1 971	<u>7 180</u> 1 971	<u>6 957</u> 1 971	<u>9 963</u> 1 971	<u>10 601</u> 2 233

**212.**

,

,

,

**212-1.****212-101.**

					, . -	.	.	.	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 602</u> 16 746	<u>32 203</u> 16 283	<u>31 659</u> 16 283	<u>18 658</u> 15 820	<u>34 467</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 449</u> 2 418	<u>6 888</u> 2 418	<u>6 930</u> 2 418	<u>7 018</u> 2 418	<u>10 662</u> 2 802	<u>7 280</u> 2 802

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 039</u> 1 971	<u>6 782</u> 1 971	<u>5 413</u> 1 971	<u>6 486</u> 1 971	<u>10 601</u> 2 233	<u>7 382</u> 2 233

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 877</u> 16 283	<u>28 697</u> 16 283	<u>27 664</u> 16 283	<u>29 108</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283	<u>33 833</u> 16 283

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>9 099</u> 2 418	<u>8 321</u> 2 802	<u>9 881</u> 2 802	<u>10 662</u> 2 802	<u>6 699</u> 2 418	<u>10 662</u> 2 802

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 844</u> 1 971	<u>8 423</u> 2 233	<u>10 129</u> 2 233	<u>10 601</u> 2 233	<u>5 547</u> 1 971	<u>10 601</u> 2 233

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>35 116</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283	<u>27 380</u> 16 283	<u>35 116</u> 16 283

8.04-08-2021

24

				,	-
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{6\,888}{2\,418}$

				,	-
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{6\,126}{1\,971}$

				,	-
212-101-0100	3,5 7473-2010	3			
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\,384}{16\,283}$

									-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 071</u> 17 638	<u>32 304</u> 16 131	<u>31 761</u> 16 131	<u>17 908</u> 15 517	<u>34 569</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 441</u> 18 549	<u>33 491</u> 17 546	<u>32 947</u> 17 546	<u>19 396</u> 16 544	<u>35 755</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 733	<u>33 926</u> 17 721	<u>33 382</u> 17 721	<u>19 124</u> 16 709	<u>36 190</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 379</u> 18 920	<u>34 107</u> 17 898	<u>33 564</u> 17 898	<u>19 293</u> 16 875	<u>36 371</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 669</u> 19 204	<u>34 381</u> 18 166	<u>33 837</u> 18 166	<u>19 551</u> 17 128	<u>36 645</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 963</u> 19 492	<u>34 659</u> 18 439	<u>34 115</u> 18 439	<u>19 814</u> 17 386	<u>36 923</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 261</u> 19 785	<u>34 941</u> 18 716	<u>34 398</u> 18 716	<u>20 079</u> 17 646	<u>37 205</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 379</u> 18 920	<u>34 107</u> 17 898	<u>33 564</u> 17 898	<u>19 293</u> 16 875	<u>36 371</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 109	<u>34 289</u> 18 077	<u>33 746</u> 18 077	<u>19 466</u> 17 044	<u>36 554</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 865</u> 19 396	<u>34 566</u> 18 348	<u>34 023</u> 18 348	<u>19 727</u> 17 300	<u>36 831</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 161</u> 19 686	<u>34 846</u> 18 623	<u>34 303</u> 18 623	<u>19 992</u> 17 560	<u>37 111</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623

					-	-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 678</u> 16 131	<u>28 228</u> 16 131	<u>27 413</u> 16 131	<u>28 953</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>33 935</u> 16 131
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 165</u> 17 546	<u>29 985</u> 17 546	<u>28 952</u> 17 546	<u>30 396</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>35 121</u> 17 546
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 299</u> 17 721	<u>29 850</u> 17 721	<u>29 035</u> 17 721	<u>30 575</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>35 556</u> 17 721
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 480</u> 17 898	<u>30 031</u> 17 898	<u>29 216</u> 17 898	<u>30 756</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>35 737</u> 17 898
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 754</u> 18 166	<u>30 305</u> 18 166	<u>29 489</u> 18 166	<u>31 029</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>36 011</u> 18 166
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 032</u> 18 439	<u>30 583</u> 18 439	<u>29 767</u> 18 439	<u>31 307</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>36 289</u> 18 439
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 18 716	<u>30 865</u> 18 716	<u>30 050</u> 18 716	<u>31 590</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>36 571</u> 18 716
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 480</u> 17 898	<u>30 031</u> 17 898	<u>29 216</u> 17 898	<u>30 756</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>35 737</u> 17 898
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 663</u> 18 077	<u>30 213</u> 18 077	<u>29 398</u> 18 077	<u>30 938</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>35 920</u> 18 077
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>31 940</u> 18 348	<u>30 490</u> 18 348	<u>29 675</u> 18 348	<u>31 215</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>36 197</u> 18 348
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 220</u> 18 623	<u>30 771</u> 18 623	<u>29 955</u> 18 623	<u>31 495</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>36 477</u> 18 623

					-	-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>34 960</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131	<u>26 870</u> 16 131	<u>34 960</u> 16 131
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 404</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546	<u>28 668</u> 17 546	<u>36 404</u> 17 546
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>36 582</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721	<u>28 491</u> 17 721	<u>36 582</u> 17 721
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>28 672</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 037</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166	<u>28 946</u> 18 166	<u>37 037</u> 18 166
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>37 315</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439	<u>29 224</u> 18 439	<u>37 315</u> 18 439
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>37 597</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716	<u>29 506</u> 18 716	<u>37 597</u> 18 716
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898	<u>28 672</u> 17 898	<u>36 763</u> 17 898
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>28 855</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>37 222</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348	<u>29 132</u> 18 348	<u>37 222</u> 18 348
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>37 503</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623	<u>29 412</u> 18 623	<u>37 503</u> 18 623



					-
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 228</u> 16 131
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 672</u> 17 546
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 850</u> 17 721
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 031</u> 17 898
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 305</u> 18 166
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 583</u> 18 439
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 865</u> 18 716
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 031</u> 17 898
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 213</u> 18 077
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 490</u> 18 348
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 771</u> 18 623

									-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 463</u> 19 982	<u>35 131</u> 18 902	<u>34 588</u> 18 902	<u>20 259</u> 17 822	<u>37 396</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 109	<u>34 289</u> 18 077	<u>33 746</u> 18 077	<u>19 466</u> 17 044	<u>36 554</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 767</u> 19 300	<u>34 474</u> 18 258	<u>33 930</u> 18 258	<u>19 640</u> 17 215	<u>36 738</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 063</u> 19 590	<u>34 753</u> 18 532	<u>34 210</u> 18 532	<u>19 903</u> 17 473	<u>37 017</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 363</u> 19 884	<u>35 037</u> 18 810	<u>34 493</u> 18 810	<u>20 171</u> 17 735	<u>37 301</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 667</u> 20 182	<u>35 324</u> 19 091	<u>34 780</u> 19 091	<u>20 442</u> 18 001	<u>37 588</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 767</u> 19 300	<u>34 474</u> 18 258	<u>33 930</u> 18 258	<u>19 640</u> 17 215	<u>36 738</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 964</u> 19 493	<u>34 660</u> 18 440	<u>34 116</u> 18 440	<u>19 815</u> 17 387	<u>36 924</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 262</u> 19 786	<u>34 942</u> 18 717	<u>34 399</u> 18 717	<u>20 082</u> 17 648	<u>37 207</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 565</u> 20 083	<u>35 228</u> 18 997	<u>34 685</u> 18 997	<u>20 352</u> 17 913	<u>37 492</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 384	<u>35 518</u> 19 282	<u>34 975</u> 19 282	<u>20 625</u> 18 181	<u>37 783</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 873</u> 18 424	<u>34 598</u> 18 379	<u>34 054</u> 18 379	<u>19 408</u> 16 987	<u>36 862</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379

					-	-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>32 504</u> 18 902	<u>31 055</u> 18 902	<u>30 240</u> 18 902	<u>31 780</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>36 762</u> 18 902
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 663</u> 18 077	<u>30 213</u> 18 077	<u>29 398</u> 18 077	<u>30 938</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>35 920</u> 18 077
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>31 847</u> 18 258	<u>30 398</u> 18 258	<u>29 583</u> 18 258	<u>31 123</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>36 104</u> 18 258
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 126</u> 18 532	<u>30 677</u> 18 532	<u>29 862</u> 18 532	<u>31 402</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>36 383</u> 18 532
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 18 810	<u>30 961</u> 18 810	<u>30 146</u> 18 810	<u>31 685</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>36 667</u> 18 810
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>32 697</u> 19 091	<u>31 248</u> 19 091	<u>30 433</u> 19 091	<u>31 972</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>36 954</u> 19 091
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>31 847</u> 18 258	<u>30 398</u> 18 258	<u>29 583</u> 18 258	<u>31 123</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>36 104</u> 18 258
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 033</u> 18 440	<u>30 584</u> 18 440	<u>29 769</u> 18 440	<u>31 308</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>36 290</u> 18 440
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 315</u> 18 717	<u>30 866</u> 18 717	<u>30 051</u> 18 717	<u>31 591</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>36 572</u> 18 717
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>32 601</u> 18 997	<u>31 152</u> 18 997	<u>30 337</u> 18 997	<u>31 877</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>36 858</u> 18 997
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 892</u> 19 282	<u>31 442</u> 19 282	<u>30 627</u> 19 282	<u>32 167</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>37 149</u> 19 282
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 971</u> 18 379	<u>30 522</u> 18 379	<u>29 707</u> 18 379	<u>31 246</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>36 228</u> 18 379

					-	-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>37 787</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>29 697</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077	<u>28 855</u> 18 077	<u>36 945</u> 18 077
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>29 039</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>37 409</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532	<u>29 318</u> 18 532	<u>37 409</u> 18 532
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>37 693</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810	<u>29 602</u> 18 810	<u>37 693</u> 18 810
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>37 980</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091	<u>29 889</u> 19 091	<u>37 980</u> 19 091
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258	<u>29 039</u> 18 258	<u>37 130</u> 18 258
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>37 316</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440	<u>29 225</u> 18 440	<u>37 316</u> 18 440
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717	<u>29 508</u> 18 717	<u>37 598</u> 18 717
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997	<u>29 793</u> 18 997	<u>37 884</u> 18 997
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>38 174</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282	<u>30 084</u> 19 282	<u>38 174</u> 19 282
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>37 254</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379	<u>29 163</u> 18 379	<u>37 254</u> 18 379

					-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 055</u> 18 902
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 213</u> 18 077
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 398</u> 18 258
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 677</u> 18 532
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 961</u> 18 810
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 248</u> 19 091
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 398</u> 18 258
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 584</u> 18 440
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 866</u> 18 717
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 152</u> 18 997
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 442</u> 19 282
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 522</u> 18 379

									-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 061</u> 18 608	<u>34 785</u> 18 563	<u>34 241</u> 18 563	<u>19 580</u> 17 157	<u>37 049</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 251</u> 18 795	<u>34 974</u> 18 748	<u>34 431</u> 18 748	<u>19 756</u> 17 328	<u>37 238</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 538</u> 19 076	<u>35 261</u> 19 029	<u>34 717</u> 19 029	<u>20 022</u> 17 589	<u>37 525</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 830</u> 19 362	<u>35 552</u> 19 315	<u>35 009</u> 19 315	<u>20 290</u> 17 852	<u>37 817</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 126</u> 19 652	<u>35 848</u> 19 605	<u>35 305</u> 19 605	<u>20 563</u> 18 120	<u>38 112</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 251</u> 18 795	<u>34 974</u> 18 748	<u>34 431</u> 18 748	<u>19 756</u> 17 328	<u>37 238</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 443</u> 18 982	<u>35 166</u> 18 936	<u>34 622</u> 18 936	<u>19 932</u> 17 501	<u>37 430</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 733</u> 19 267	<u>35 456</u> 19 221	<u>34 912</u> 19 221	<u>20 200</u> 17 764	<u>37 720</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 556	<u>35 749</u> 19 508	<u>35 206</u> 19 508	<u>20 472</u> 18 031	<u>38 014</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 326</u> 19 849	<u>36 048</u> 19 801	<u>35 504</u> 19 801	<u>20 747</u> 18 301	<u>38 312</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 443</u> 18 982	<u>35 166</u> 18 936	<u>34 622</u> 18 936	<u>19 932</u> 17 501	<u>37 430</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 172	<u>35 358</u> 19 125	<u>34 815</u> 19 125	<u>20 111</u> 17 677	<u>37 623</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 930</u> 19 460	<u>35 652</u> 19 413	<u>35 108</u> 19 413	<u>20 382</u> 17 942	<u>37 916</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413

					-	-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 158</u> 18 563	<u>30 709</u> 18 563	<u>29 894</u> 18 563	<u>31 433</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>36 415</u> 18 563
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 347</u> 18 748	<u>30 898</u> 18 748	<u>30 083</u> 18 748	<u>31 623</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>36 604</u> 18 748
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 634</u> 19 029	<u>31 185</u> 19 029	<u>30 370</u> 19 029	<u>31 909</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>36 891</u> 19 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 925</u> 19 315	<u>31 476</u> 19 315	<u>30 661</u> 19 315	<u>32 201</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>37 182</u> 19 315
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 221</u> 19 605	<u>31 772</u> 19 605	<u>30 957</u> 19 605	<u>32 497</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>37 478</u> 19 605
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 347</u> 18 748	<u>30 898</u> 18 748	<u>30 083</u> 18 748	<u>31 623</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>36 604</u> 18 748
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 539</u> 18 936	<u>31 090</u> 18 936	<u>30 274</u> 18 936	<u>31 814</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>36 796</u> 18 936
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>32 829</u> 19 221	<u>31 380</u> 19 221	<u>30 565</u> 19 221	<u>32 104</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>37 086</u> 19 221
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 123</u> 19 508	<u>31 673</u> 19 508	<u>30 858</u> 19 508	<u>32 398</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>37 380</u> 19 508
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 19 801	<u>31 972</u> 19 801	<u>31 156</u> 19 801	<u>32 696</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>37 678</u> 19 801
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 539</u> 18 936	<u>31 090</u> 18 936	<u>30 274</u> 18 936	<u>31 814</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>36 796</u> 18 936
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 732</u> 19 125	<u>31 282</u> 19 125	<u>30 467</u> 19 125	<u>32 007</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>36 989</u> 19 125
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 025</u> 19 413	<u>31 576</u> 19 413	<u>30 761</u> 19 413	<u>32 301</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>37 282</u> 19 413

					-	-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>37 441</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563	<u>29 350</u> 18 563	<u>37 441</u> 18 563
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>29 539</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 917</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029	<u>29 826</u> 19 029	<u>37 917</u> 19 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>38 208</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315	<u>30 118</u> 19 315	<u>38 208</u> 19 315
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>38 504</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605	<u>30 413</u> 19 605	<u>38 504</u> 19 605
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748	<u>29 539</u> 18 748	<u>37 630</u> 18 748
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>29 731</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>38 112</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221	<u>30 021</u> 19 221	<u>38 112</u> 19 221
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>38 405</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508	<u>30 315</u> 19 508	<u>38 405</u> 19 508
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 704</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801	<u>30 613</u> 19 801	<u>38 704</u> 19 801
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936	<u>29 731</u> 18 936	<u>37 822</u> 18 936
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>29 924</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>38 308</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413	<u>30 217</u> 19 413	<u>38 308</u> 19 413



					-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 709</u> 18 563
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 898</u> 18 748
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 185</u> 19 029
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 476</u> 19 315
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 772</u> 19 605
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 898</u> 18 748
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 090</u> 18 936
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 380</u> 19 221
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 673</u> 19 508
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 972</u> 19 801
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 090</u> 18 936
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 282</u> 19 125
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 576</u> 19 413

									-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 227</u> 19 752	<u>35 949</u> 19 704	<u>35 405</u> 19 704	<u>20 656</u> 18 211	<u>38 213</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 529</u> 20 047	<u>36 250</u> 20 000	<u>35 707</u> 20 000	<u>20 935</u> 18 484	<u>38 515</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 172	<u>35 358</u> 19 125	<u>34 815</u> 19 125	<u>20 111</u> 17 677	<u>37 623</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 832</u> 19 364	<u>35 554</u> 19 317	<u>35 011</u> 19 317	<u>20 291</u> 17 853	<u>37 819</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 128</u> 19 654	<u>35 849</u> 19 606	<u>35 306</u> 19 606	<u>20 565</u> 18 122	<u>38 114</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 429</u> 19 949	<u>36 150</u> 19 901	<u>35 606</u> 19 901	<u>20 842</u> 18 393	<u>38 414</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 734</u> 20 248	<u>36 453</u> 20 199	<u>35 910</u> 20 199	<u>21 123</u> 18 669	<u>38 718</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 957</u> 20 035	<u>34 387</u> 18 425	<u>33 844</u> 18 425	<u>19 672</u> 16 815	<u>36 651</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 720</u> 20 234	<u>34 831</u> 18 608	<u>34 287</u> 18 608	<u>19 403</u> 16 983	<u>37 095</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 926</u> 20 437	<u>35 021</u> 18 794	<u>34 477</u> 18 794	<u>19 576</u> 17 152	<u>37 285</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 744	<u>35 309</u> 19 076	<u>34 765</u> 19 076	<u>19 839</u> 17 410	<u>37 573</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 557</u> 21 055	<u>35 601</u> 19 363	<u>35 058</u> 19 363	<u>20 104</u> 17 670	<u>37 865</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363

					-	-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 322</u> 19 704	<u>31 873</u> 19 704	<u>31 058</u> 19 704	<u>32 598</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>37 579</u> 19 704
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 624</u> 20 000	<u>32 175</u> 20 000	<u>31 359</u> 20 000	<u>32 899</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>37 881</u> 20 000
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 732</u> 19 125	<u>31 282</u> 19 125	<u>30 467</u> 19 125	<u>32 007</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>36 989</u> 19 125
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 928</u> 19 317	<u>31 478</u> 19 317	<u>30 663</u> 19 317	<u>32 203</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>37 185</u> 19 317
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 222</u> 19 606	<u>31 773</u> 19 606	<u>30 958</u> 19 606	<u>32 498</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>37 480</u> 19 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 523</u> 19 901	<u>32 074</u> 19 901	<u>31 258</u> 19 901	<u>32 798</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>37 780</u> 19 901
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 827</u> 20 199	<u>32 377</u> 20 199	<u>31 562</u> 20 199	<u>33 102</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>38 084</u> 20 199
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 061</u> 18 425	<u>30 882</u> 18 425	<u>29 848</u> 18 425	<u>31 293</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>36 017</u> 18 425
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 204</u> 18 608	<u>30 755</u> 18 608	<u>29 940</u> 18 608	<u>31 480</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>36 461</u> 18 608
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 394</u> 18 794	<u>30 945</u> 18 794	<u>30 130</u> 18 794	<u>31 669</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>36 651</u> 18 794
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 682</u> 19 076	<u>31 233</u> 19 076	<u>30 418</u> 19 076	<u>31 957</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>36 939</u> 19 076
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 974</u> 19 363	<u>31 525</u> 19 363	<u>30 710</u> 19 363	<u>32 250</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>37 231</u> 19 363

					-	-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 605</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704	<u>30 514</u> 19 704	<u>38 605</u> 19 704
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 907</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000	<u>30 816</u> 20 000	<u>38 907</u> 20 000
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125	<u>29 924</u> 19 125	<u>38 014</u> 19 125
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>38 210</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317	<u>30 120</u> 19 317	<u>38 210</u> 19 317
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>38 505</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606	<u>30 415</u> 19 606	<u>38 505</u> 19 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 806</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901	<u>30 715</u> 19 901	<u>38 806</u> 19 901
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>39 109</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199	<u>31 019</u> 20 199	<u>39 109</u> 20 199
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>37 300</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425	<u>29 564</u> 18 425	<u>37 300</u> 18 425
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>29 396</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>29 586</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>37 965</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076	<u>29 874</u> 19 076	<u>37 965</u> 19 076
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>38 257</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363	<u>30 166</u> 19 363	<u>38 257</u> 19 363

					-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 873</u> 19 704
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 175</u> 20 000
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 282</u> 19 125
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 19 317
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 773</u> 19 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 074</u> 19 901
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 377</u> 20 199
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 568</u> 18 425
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 755</u> 18 608
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 945</u> 18 794
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 233</u> 19 076
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 525</u> 19 363

									-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 879</u> 21 371	<u>35 897</u> 19 653	<u>35 353</u> 19 653	<u>20 375</u> 17 936	<u>38 161</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 926</u> 20 437	<u>35 021</u> 18 794	<u>34 477</u> 18 794	<u>19 576</u> 17 152	<u>37 285</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 134</u> 20 641	<u>35 213</u> 18 982	<u>34 669</u> 18 982	<u>19 751</u> 17 324	<u>37 477</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 451</u> 20 951	<u>35 503</u> 19 267	<u>34 959</u> 19 267	<u>20 017</u> 17 584	<u>37 767</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 265	<u>35 799</u> 19 557	<u>35 255</u> 19 557	<u>20 285</u> 17 848	<u>38 063</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 583	<u>36 098</u> 19 850	<u>35 554</u> 19 850	<u>20 558</u> 18 115	<u>38 362</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 134</u> 20 641	<u>35 213</u> 18 982	<u>34 669</u> 18 982	<u>19 751</u> 17 324	<u>37 477</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 346</u> 20 848	<u>35 407</u> 19 173	<u>34 863</u> 19 173	<u>19 928</u> 17 497	<u>37 671</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 664</u> 21 160	<u>35 700</u> 19 460	<u>35 157</u> 19 460	<u>20 195</u> 17 760	<u>37 965</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 477	<u>35 997</u> 19 751	<u>35 454</u> 19 751	<u>20 467</u> 18 025	<u>38 262</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 316</u> 21 800	<u>36 300</u> 20 048	<u>35 756</u> 20 048	<u>20 744</u> 18 297	<u>38 564</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 346</u> 20 848	<u>35 407</u> 19 173	<u>34 863</u> 19 173	<u>19 928</u> 17 497	<u>37 671</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 056	<u>35 602</u> 19 364	<u>35 059</u> 19 364	<u>20 107</u> 17 672	<u>37 867</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364

					-	-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 270</u> 19 653	<u>31 821</u> 19 653	<u>31 006</u> 19 653	<u>32 545</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>37 527</u> 19 653
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 394</u> 18 794	<u>30 945</u> 18 794	<u>30 130</u> 18 794	<u>31 669</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>36 651</u> 18 794
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 586</u> 18 982	<u>31 137</u> 18 982	<u>30 322</u> 18 982	<u>31 861</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>36 843</u> 18 982
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 876</u> 19 267	<u>31 427</u> 19 267	<u>30 612</u> 19 267	<u>32 151</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>37 133</u> 19 267
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 172</u> 19 557	<u>31 723</u> 19 557	<u>30 907</u> 19 557	<u>32 447</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>37 429</u> 19 557
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 471</u> 19 850	<u>32 022</u> 19 850	<u>31 207</u> 19 850	<u>32 746</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>37 728</u> 19 850
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 586</u> 18 982	<u>31 137</u> 18 982	<u>30 322</u> 18 982	<u>31 861</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>36 843</u> 18 982
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 780</u> 19 173	<u>31 331</u> 19 173	<u>30 516</u> 19 173	<u>32 056</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>37 037</u> 19 173
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 074</u> 19 460	<u>31 624</u> 19 460	<u>30 809</u> 19 460	<u>32 349</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>37 331</u> 19 460
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 371</u> 19 751	<u>31 921</u> 19 751	<u>31 106</u> 19 751	<u>32 646</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>37 628</u> 19 751
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 673</u> 20 048	<u>32 224</u> 20 048	<u>31 409</u> 20 048	<u>32 948</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>37 930</u> 20 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 780</u> 19 173	<u>31 331</u> 19 173	<u>30 516</u> 19 173	<u>32 056</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>37 037</u> 19 173
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 975</u> 19 364	<u>31 526</u> 19 364	<u>30 711</u> 19 364	<u>32 251</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>37 233</u> 19 364

					-	-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>38 553</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653	<u>30 462</u> 19 653	<u>38 553</u> 19 653
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794	<u>29 586</u> 18 794	<u>37 677</u> 18 794
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>29 778</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>38 159</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267	<u>30 068</u> 19 267	<u>38 159</u> 19 267
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>38 455</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557	<u>30 364</u> 19 557	<u>38 455</u> 19 557
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>38 754</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850	<u>30 663</u> 19 850	<u>38 754</u> 19 850
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982	<u>29 778</u> 18 982	<u>37 869</u> 18 982
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>29 972</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>38 356</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>30 266</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 653</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751	<u>30 563</u> 19 751	<u>38 653</u> 19 751
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>38 956</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048	<u>30 865</u> 20 048	<u>38 956</u> 20 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>29 972</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>38 258</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364	<u>30 168</u> 19 364	<u>38 258</u> 19 364



					-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 821</u> 19 653
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 945</u> 18 794
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 137</u> 18 982
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 427</u> 19 267
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 723</u> 19 557
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 022</u> 19 850
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 137</u> 18 982
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 331</u> 19 173
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 624</u> 19 460
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 921</u> 19 751
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 224</u> 20 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 331</u> 19 173
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 526</u> 19 364

									-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 880</u> 21 372	<u>35 898</u> 19 654	<u>35 354</u> 19 654	<u>20 377</u> 17 937	<u>38 162</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 207</u> 21 692	<u>36 199</u> 19 949	<u>35 656</u> 19 949	<u>20 651</u> 18 206	<u>38 464</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 539</u> 22 018	<u>36 504</u> 20 248	<u>35 960</u> 20 248	<u>20 929</u> 18 479	<u>38 768</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 842</u> 20 903	<u>35 613</u> 19 627	<u>35 070</u> 19 627	<u>21 240</u> 18 352	<u>37 878</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 614</u> 21 111	<u>36 070</u> 19 823	<u>35 526</u> 19 823	<u>20 985</u> 18 534	<u>38 334</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 322	<u>36 271</u> 20 020	<u>35 728</u> 20 020	<u>21 174</u> 18 719	<u>38 536</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 642	<u>36 578</u> 20 321	<u>36 035</u> 20 321	<u>21 461</u> 19 000	<u>38 843</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 21 966	<u>36 888</u> 20 625	<u>36 345</u> 20 625	<u>21 751</u> 19 285	<u>39 153</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 822</u> 22 296	<u>37 204</u> 20 935	<u>36 661</u> 20 935	<u>22 047</u> 19 575	<u>39 469</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 322	<u>36 271</u> 20 020	<u>35 728</u> 20 020	<u>21 174</u> 18 719	<u>38 536</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 046</u> 21 535	<u>36 476</u> 20 221	<u>35 933</u> 20 221	<u>21 366</u> 18 907	<u>38 741</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 376</u> 21 858	<u>36 785</u> 20 524	<u>36 242</u> 20 524	<u>21 654</u> 19 190	<u>39 050</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524

					-	-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 271</u> 19 654	<u>31 822</u> 19 654	<u>31 007</u> 19 654	<u>32 547</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>37 528</u> 19 654
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 573</u> 19 949	<u>32 123</u> 19 949	<u>31 308</u> 19 949	<u>32 848</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>37 830</u> 19 949
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 877</u> 20 248	<u>32 428</u> 20 248	<u>31 613</u> 20 248	<u>33 153</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>38 134</u> 20 248
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 288</u> 19 627	<u>32 108</u> 19 627	<u>31 075</u> 19 627	<u>32 519</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>37 244</u> 19 627
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 443</u> 19 823	<u>31 994</u> 19 823	<u>31 179</u> 19 823	<u>32 719</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>37 700</u> 19 823
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 645</u> 20 020	<u>32 195</u> 20 020	<u>31 380</u> 20 020	<u>32 920</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>37 902</u> 20 020
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 952</u> 20 321	<u>32 502</u> 20 321	<u>31 687</u> 20 321	<u>33 227</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>38 209</u> 20 321
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 262</u> 20 625	<u>32 813</u> 20 625	<u>31 997</u> 20 625	<u>33 537</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>38 519</u> 20 625
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 578</u> 20 935	<u>33 128</u> 20 935	<u>32 313</u> 20 935	<u>33 853</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>38 835</u> 20 935
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 645</u> 20 020	<u>32 195</u> 20 020	<u>31 380</u> 20 020	<u>32 920</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>37 902</u> 20 020
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 850</u> 20 221	<u>32 400</u> 20 221	<u>31 585</u> 20 221	<u>33 125</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>38 107</u> 20 221
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 159</u> 20 524	<u>32 710</u> 20 524	<u>31 894</u> 20 524	<u>33 434</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>38 416</u> 20 524

					-	-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>38 554</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654	<u>30 463</u> 19 654	<u>38 554</u> 19 654
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>38 855</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949	<u>30 765</u> 19 949	<u>38 855</u> 19 949
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>39 160</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248	<u>31 069</u> 20 248	<u>39 160</u> 20 248
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>38 527</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627	<u>30 791</u> 19 627	<u>38 527</u> 19 627
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 726</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823	<u>30 635</u> 19 823	<u>38 726</u> 19 823
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>30 837</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>39 234</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321	<u>31 144</u> 20 321	<u>39 234</u> 20 321
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 545</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625	<u>31 454</u> 20 625	<u>39 545</u> 20 625
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 860</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935	<u>31 770</u> 20 935	<u>39 860</u> 20 935
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020	<u>30 837</u> 20 020	<u>38 927</u> 20 020
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>31 042</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>39 442</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524	<u>31 351</u> 20 524	<u>39 442</u> 20 524

					-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 822</u> 19 654
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 123</u> 19 949
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 428</u> 20 248
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 795</u> 19 627
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 994</u> 19 823
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 195</u> 20 020
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 20 321
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 813</u> 20 625
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 128</u> 20 935
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 195</u> 20 020
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 400</u> 20 221
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 710</u> 20 524

									-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 711</u> 22 186	<u>37 099</u> 20 832	<u>36 556</u> 20 832	<u>21 949</u> 19 479	<u>39 363</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 519	<u>37 418</u> 21 144	<u>36 875</u> 21 144	<u>22 247</u> 19 771	<u>39 683</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 046</u> 21 535	<u>36 476</u> 20 221	<u>35 933</u> 20 221	<u>21 366</u> 18 907	<u>38 741</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 266</u> 21 751	<u>36 682</u> 20 423	<u>36 139</u> 20 423	<u>21 559</u> 19 096	<u>38 947</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 599</u> 22 077	<u>36 995</u> 20 729	<u>36 451</u> 20 729	<u>21 851</u> 19 382	<u>39 259</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 936</u> 22 407	<u>37 312</u> 21 040	<u>36 768</u> 21 040	<u>22 148</u> 19 673	<u>39 576</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 279</u> 22 743	<u>37 634</u> 21 356	<u>37 091</u> 21 356	<u>22 448</u> 19 968	<u>39 899</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 266</u> 21 751	<u>36 682</u> 20 423	<u>36 139</u> 20 423	<u>21 559</u> 19 096	<u>38 947</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 488</u> 21 968	<u>36 891</u> 20 627	<u>36 347</u> 20 627	<u>21 753</u> 19 286	<u>39 155</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 298	<u>37 206</u> 20 937	<u>36 663</u> 20 937	<u>22 048</u> 19 576	<u>39 471</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 632	<u>37 527</u> 21 251	<u>36 983</u> 21 251	<u>22 347</u> 19 869	<u>39 791</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 512</u> 22 971	<u>37 852</u> 21 569	<u>37 308</u> 21 569	<u>22 651</u> 20 167	<u>40 116</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 621	<u>37 516</u> 21 240	<u>36 972</u> 21 240	<u>22 338</u> 19 860	<u>39 780</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240

					-	-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 472</u> 20 832	<u>33 023</u> 20 832	<u>32 208</u> 20 832	<u>33 748</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>38 729</u> 20 832
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 791</u> 21 144	<u>33 342</u> 21 144	<u>32 527</u> 21 144	<u>34 067</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>39 049</u> 21 144
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 850</u> 20 221	<u>32 400</u> 20 221	<u>31 585</u> 20 221	<u>33 125</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>38 107</u> 20 221
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 423	<u>32 606</u> 20 423	<u>31 791</u> 20 423	<u>33 331</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>38 313</u> 20 423
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 368</u> 20 729	<u>32 919</u> 20 729	<u>32 104</u> 20 729	<u>33 644</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>38 625</u> 20 729
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 685</u> 21 040	<u>33 236</u> 21 040	<u>32 421</u> 21 040	<u>33 960</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>38 942</u> 21 040
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 008</u> 21 356	<u>33 558</u> 21 356	<u>32 743</u> 21 356	<u>34 283</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>39 265</u> 21 356
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 056</u> 20 423	<u>32 606</u> 20 423	<u>31 791</u> 20 423	<u>33 331</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>38 313</u> 20 423
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 264</u> 20 627	<u>32 815</u> 20 627	<u>32 000</u> 20 627	<u>33 539</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>38 521</u> 20 627
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 580</u> 20 937	<u>33 131</u> 20 937	<u>32 315</u> 20 937	<u>33 855</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>38 837</u> 20 937
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 900</u> 21 251	<u>33 451</u> 21 251	<u>32 636</u> 21 251	<u>34 175</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>39 157</u> 21 251
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 225</u> 21 569	<u>33 776</u> 21 569	<u>32 960</u> 21 569	<u>34 500</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>39 482</u> 21 569
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 889</u> 21 240	<u>33 440</u> 21 240	<u>32 624</u> 21 240	<u>34 164</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>39 146</u> 21 240

					-	-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 755</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832	<u>31 664</u> 20 832	<u>39 755</u> 20 832
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>40 074</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144	<u>31 984</u> 21 144	<u>40 074</u> 21 144
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221	<u>31 042</u> 20 221	<u>39 132</u> 20 221
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>31 248</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 651</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729	<u>31 560</u> 20 729	<u>39 651</u> 20 729
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 968</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040	<u>31 877</u> 21 040	<u>39 968</u> 21 040
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 290</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356	<u>32 200</u> 21 356	<u>40 290</u> 21 356
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423	<u>31 248</u> 20 423	<u>39 338</u> 20 423
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 547</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>31 456</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 863</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937	<u>31 772</u> 20 937	<u>39 863</u> 20 937
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 183</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251	<u>32 092</u> 21 251	<u>40 183</u> 21 251
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 508</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>32 417</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 172</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240	<u>32 081</u> 21 240	<u>40 172</u> 21 240



					-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 023</u> 20 832
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 342</u> 21 144
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 400</u> 20 221
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 606</u> 20 423
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 919</u> 20 729
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 236</u> 21 040
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 558</u> 21 356
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 606</u> 20 423
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 815</u> 20 627
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 131</u> 20 937
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 451</u> 21 251
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 776</u> 21 569
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 440</u> 21 240

									-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 384</u> 22 846	<u>37 732</u> 21 452	<u>37 188</u> 21 452	<u>22 540</u> 20 058	<u>39 996</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 734</u> 23 189	<u>38 060</u> 21 774	<u>37 516</u> 21 774	<u>22 846</u> 20 358	<u>40 324</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 089</u> 23 538	<u>38 394</u> 22 101	<u>37 850</u> 22 101	<u>23 159</u> 20 665	<u>40 658</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 449</u> 23 890	<u>38 732</u> 22 432	<u>38 188</u> 22 432	<u>23 474</u> 20 974	<u>40 996</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 841</u> 22 863	<u>37 720</u> 21 692	<u>37 176</u> 21 692	<u>23 453</u> 20 521	<u>39 984</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 632</u> 23 090	<u>38 196</u> 21 907	<u>37 653</u> 21 907	<u>23 220</u> 20 725	<u>40 461</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 985</u> 23 435	<u>38 532</u> 22 236	<u>37 988</u> 22 236	<u>23 538</u> 21 036	<u>40 796</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 344</u> 23 788	<u>38 872</u> 22 570	<u>38 328</u> 22 570	<u>23 859</u> 21 352	<u>41 136</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 708</u> 24 144	<u>39 217</u> 22 908	<u>38 674</u> 22 908	<u>24 186</u> 21 672	<u>41 482</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 632</u> 23 090	<u>38 196</u> 21 907	<u>37 653</u> 21 907	<u>23 220</u> 20 725	<u>40 461</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 868</u> 23 321	<u>38 420</u> 22 126	<u>37 876</u> 22 126	<u>23 432</u> 20 933	<u>40 684</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 224</u> 23 670	<u>38 759</u> 22 459	<u>38 215</u> 22 459	<u>23 752</u> 21 246	<u>41 023</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459

					-	-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 105</u> 21 452	<u>33 656</u> 21 452	<u>32 841</u> 21 452	<u>34 380</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>39 362</u> 21 452
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 433</u> 21 774	<u>33 984</u> 21 774	<u>33 169</u> 21 774	<u>34 709</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>39 690</u> 21 774
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 767</u> 22 101	<u>34 318</u> 22 101	<u>33 502</u> 22 101	<u>35 042</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>40 024</u> 22 101
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 105</u> 22 432	<u>34 656</u> 22 432	<u>33 841</u> 22 432	<u>35 380</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>40 362</u> 22 432
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 394</u> 21 692	<u>34 214</u> 21 692	<u>33 181</u> 21 692	<u>34 625</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>39 350</u> 21 692
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 570</u> 21 907	<u>34 120</u> 21 907	<u>33 305</u> 21 907	<u>34 845</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>39 827</u> 21 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 905</u> 22 236	<u>34 456</u> 22 236	<u>33 641</u> 22 236	<u>35 181</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>40 162</u> 22 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 245</u> 22 570	<u>34 796</u> 22 570	<u>33 981</u> 22 570	<u>35 521</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>40 502</u> 22 570
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 591</u> 22 908	<u>35 142</u> 22 908	<u>34 326</u> 22 908	<u>35 866</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>40 848</u> 22 908
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 570</u> 21 907	<u>34 120</u> 21 907	<u>33 305</u> 21 907	<u>34 845</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>39 827</u> 21 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 22 126	<u>34 344</u> 22 126	<u>33 529</u> 22 126	<u>35 068</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>40 050</u> 22 126
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 132</u> 22 459	<u>34 683</u> 22 459	<u>33 867</u> 22 459	<u>35 407</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>40 389</u> 22 459

					-	-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 388</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452	<u>32 297</u> 21 452	<u>40 388</u> 21 452
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 716</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774	<u>32 625</u> 21 774	<u>40 716</u> 21 774
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 050</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101	<u>32 959</u> 22 101	<u>41 050</u> 22 101
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 388</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432	<u>33 297</u> 22 432	<u>41 388</u> 22 432
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>40 633</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692	<u>32 897</u> 21 692	<u>40 633</u> 21 692
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>32 762</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 188</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236	<u>33 097</u> 22 236	<u>41 188</u> 22 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 528</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570	<u>33 437</u> 22 570	<u>41 528</u> 22 570
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>41 874</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908	<u>33 783</u> 22 908	<u>41 874</u> 22 908
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907	<u>32 762</u> 21 907	<u>40 852</u> 21 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>32 985</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>41 415</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459	<u>33 324</u> 22 459	<u>41 415</u> 22 459

					-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 656</u> 21 452
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 984</u> 21 774
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 318</u> 22 101
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 656</u> 22 432
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 901</u> 21 692
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 120</u> 21 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 456</u> 22 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>34 796</u> 22 570
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 142</u> 22 908
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 120</u> 21 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 344</u> 22 126
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>34 683</u> 22 459

									-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 587</u> 24 025	<u>39 102</u> 22 795	<u>38 558</u> 22 795	<u>24 077</u> 21 565	<u>41 366</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 954</u> 24 386	<u>39 451</u> 23 137	<u>38 907</u> 23 137	<u>24 407</u> 21 889	<u>41 715</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 868</u> 23 321	<u>38 420</u> 22 126	<u>37 876</u> 22 126	<u>23 432</u> 20 933	<u>40 684</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 105</u> 23 553	<u>38 645</u> 22 347	<u>38 102</u> 22 347	<u>23 645</u> 21 142	<u>40 910</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 465</u> 23 906	<u>38 987</u> 22 683	<u>38 444</u> 22 683	<u>23 968</u> 21 458	<u>41 252</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 832</u> 24 265	<u>39 334</u> 23 023	<u>38 791</u> 23 023	<u>24 297</u> 21 781	<u>41 599</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 629	<u>39 686</u> 23 368	<u>39 143</u> 23 368	<u>24 630</u> 22 107	<u>41 951</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 819</u> 24 253	<u>39 323</u> 23 012	<u>38 779</u> 23 012	<u>24 285</u> 21 769	<u>41 587</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 066</u> 24 496	<u>39 557</u> 23 242	<u>39 014</u> 23 242	<u>24 508</u> 21 987	<u>41 822</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 442</u> 24 864	<u>39 913</u> 23 591	<u>39 370</u> 23 591	<u>24 844</u> 22 317	<u>42 178</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 822</u> 25 236	<u>40 274</u> 23 945	<u>39 731</u> 23 945	<u>25 186</u> 22 652	<u>42 539</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 207</u> 25 614	<u>40 640</u> 24 303	<u>40 097</u> 24 303	<u>25 533</u> 22 992	<u>42 905</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303
212-101-0800	7473-2010	22,5	3							

					-	-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 475</u> 22 795	<u>35 026</u> 22 795	<u>34 211</u> 22 795	<u>35 751</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>40 732</u> 22 795
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 824</u> 23 137	<u>35 375</u> 23 137	<u>34 560</u> 23 137	<u>36 100</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>41 081</u> 23 137
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 793</u> 22 126	<u>34 344</u> 22 126	<u>33 529</u> 22 126	<u>35 068</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>40 050</u> 22 126
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 018</u> 22 347	<u>34 569</u> 22 347	<u>33 754</u> 22 347	<u>35 294</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>40 276</u> 22 347
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 361</u> 22 683	<u>34 912</u> 22 683	<u>34 096</u> 22 683	<u>35 636</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>40 618</u> 22 683
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 707</u> 23 023	<u>35 258</u> 23 023	<u>34 443</u> 23 023	<u>35 983</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>40 965</u> 23 023
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 060</u> 23 368	<u>35 611</u> 23 368	<u>34 795</u> 23 368	<u>36 335</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>41 317</u> 23 368
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 696</u> 23 012	<u>35 247</u> 23 012	<u>34 432</u> 23 012	<u>35 972</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>40 953</u> 23 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 931</u> 23 242	<u>35 482</u> 23 242	<u>34 666</u> 23 242	<u>36 206</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>41 188</u> 23 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 286</u> 23 591	<u>35 837</u> 23 591	<u>35 022</u> 23 591	<u>36 562</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>41 544</u> 23 591
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 648</u> 23 945	<u>36 199</u> 23 945	<u>35 383</u> 23 945	<u>36 923</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>41 905</u> 23 945
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 014</u> 24 303	<u>36 564</u> 24 303	<u>35 749</u> 24 303	<u>37 289</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>42 271</u> 24 303
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								

					-	-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>41 758</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795	<u>33 667</u> 22 795	<u>41 758</u> 22 795
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>42 107</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137	<u>34 016</u> 23 137	<u>42 107</u> 23 137
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126	<u>32 985</u> 22 126	<u>41 076</u> 22 126
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>41 301</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347	<u>33 211</u> 22 347	<u>41 301</u> 22 347
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 644</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683	<u>33 553</u> 22 683	<u>41 644</u> 22 683
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>41 990</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023	<u>33 900</u> 23 023	<u>41 990</u> 23 023
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 343</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368	<u>34 252</u> 23 368	<u>42 343</u> 23 368
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>41 979</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012	<u>33 888</u> 23 012	<u>41 979</u> 23 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 214</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242	<u>34 123</u> 23 242	<u>42 214</u> 23 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 569</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591	<u>34 479</u> 23 591	<u>42 569</u> 23 591
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>42 931</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945	<u>34 840</u> 23 945	<u>42 931</u> 23 945
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 296</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303	<u>35 206</u> 24 303	<u>43 296</u> 24 303
212-101-0800	7473-2010	22,5	3							



					-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 026</u> 22 795
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 375</u> 23 137
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 344</u> 22 126
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>34 569</u> 22 347
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>34 912</u> 22 683
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 258</u> 23 023
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>35 611</u> 23 368
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 247</u> 23 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>35 482</u> 23 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>35 837</u> 23 591
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 199</u> 23 945
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 564</u> 24 303
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			

									-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 783</u> 23 786	<u>39 343</u> 23 283	<u>38 799</u> 23 283	<u>25 758</u> 22 781	<u>41 607</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 583</u> 24 022	<u>39 837</u> 23 516	<u>39 293</u> 23 516	<u>25 550</u> 23 009	<u>42 101</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 383	<u>40 196</u> 23 868	<u>39 653</u> 23 868	<u>25 902</u> 23 354	<u>42 460</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 325</u> 24 749	<u>40 562</u> 24 227	<u>40 018</u> 24 227	<u>26 259</u> 23 705	<u>42 826</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 704</u> 25 120	<u>40 932</u> 24 590	<u>40 389</u> 24 590	<u>26 622</u> 24 060	<u>43 197</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 583</u> 24 022	<u>39 837</u> 23 516	<u>39 293</u> 23 516	<u>25 550</u> 23 009	<u>42 101</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 263	<u>40 076</u> 23 750	<u>39 532</u> 23 750	<u>25 784</u> 23 239	<u>42 340</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 200</u> 24 627	<u>40 440</u> 24 107	<u>39 896</u> 24 107	<u>26 141</u> 23 588	<u>42 704</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 577</u> 24 996	<u>40 809</u> 24 469	<u>40 265</u> 24 469	<u>26 501</u> 23 941	<u>43 073</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 959</u> 25 371	<u>41 183</u> 24 835	<u>40 639</u> 24 835	<u>26 868</u> 24 301	<u>43 447</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 263	<u>40 076</u> 23 750	<u>39 532</u> 23 750	<u>25 784</u> 23 239	<u>42 340</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 077</u> 24 506	<u>40 318</u> 23 988	<u>39 775</u> 23 988	<u>26 022</u> 23 472	<u>42 583</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 451</u> 24 873	<u>40 685</u> 24 348	<u>40 142</u> 24 348	<u>26 381</u> 23 823	<u>42 950</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348

					-	-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>37 017</u> 23 283	<u>35 837</u> 23 283	<u>34 804</u> 23 283	<u>36 249</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>40 973</u> 23 283
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 210</u> 23 516	<u>35 761</u> 23 516	<u>34 946</u> 23 516	<u>36 486</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>41 467</u> 23 516
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 569</u> 23 868	<u>36 120</u> 23 868	<u>35 305</u> 23 868	<u>36 845</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>41 826</u> 23 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 935</u> 24 227	<u>36 486</u> 24 227	<u>35 671</u> 24 227	<u>37 211</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>42 192</u> 24 227
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 306</u> 24 590	<u>36 856</u> 24 590	<u>36 041</u> 24 590	<u>37 581</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>42 563</u> 24 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 210</u> 23 516	<u>35 761</u> 23 516	<u>34 946</u> 23 516	<u>36 486</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>41 467</u> 23 516
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 449</u> 23 750	<u>36 000</u> 23 750	<u>35 185</u> 23 750	<u>36 725</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>41 706</u> 23 750
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 813</u> 24 107	<u>36 364</u> 24 107	<u>35 548</u> 24 107	<u>37 088</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>42 070</u> 24 107
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 182</u> 24 469	<u>36 733</u> 24 469	<u>35 918</u> 24 469	<u>37 458</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>42 439</u> 24 469
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 556</u> 24 835	<u>37 107</u> 24 835	<u>36 292</u> 24 835	<u>37 831</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>42 813</u> 24 835
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 449</u> 23 750	<u>36 000</u> 23 750	<u>35 185</u> 23 750	<u>36 725</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>41 706</u> 23 750
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 692</u> 23 988	<u>36 242</u> 23 988	<u>35 427</u> 23 988	<u>36 967</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>41 949</u> 23 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>38 059</u> 24 348	<u>36 609</u> 24 348	<u>35 794</u> 24 348	<u>37 334</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>42 316</u> 24 348

					-	-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>42 256</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283	<u>34 520</u> 23 283	<u>42 256</u> 23 283
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>34 402</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>42 852</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868	<u>34 761</u> 23 868	<u>42 852</u> 23 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227	<u>35 127</u> 24 227	<u>43 218</u> 24 227
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>43 588</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590	<u>35 498</u> 24 590	<u>43 588</u> 24 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516	<u>34 402</u> 23 516	<u>42 493</u> 23 516
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>34 641</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>43 096</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107	<u>35 005</u> 24 107	<u>43 096</u> 24 107
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>43 465</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469	<u>35 374</u> 24 469	<u>43 465</u> 24 469
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>43 839</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835	<u>35 748</u> 24 835	<u>43 839</u> 24 835
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750	<u>34 641</u> 23 750	<u>42 732</u> 23 750
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>42 974</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988	<u>34 884</u> 23 988	<u>42 974</u> 23 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>43 341</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348	<u>35 251</u> 24 348	<u>43 341</u> 24 348

					-
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 524</u> 23 283
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 761</u> 23 516
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 120</u> 23 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 486</u> 24 227
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 856</u> 24 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 761</u> 23 516
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 000</u> 23 750
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 364</u> 24 107
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 733</u> 24 469
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 107</u> 24 835
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 000</u> 23 750
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 242</u> 23 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 609</u> 24 348

									-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 246	<u>41 058</u> 24 713	<u>40 515</u> 24 713	<u>26 745</u> 24 181	<u>43 323</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 219</u> 25 625	<u>41 437</u> 25 084	<u>40 893</u> 25 084	<u>27 115</u> 24 543	<u>43 701</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 819</u> 25 234	<u>41 046</u> 24 701	<u>40 502</u> 24 701	<u>26 732</u> 24 168	<u>43 310</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 076</u> 25 485	<u>41 297</u> 24 947	<u>40 754</u> 24 947	<u>26 979</u> 24 410	<u>43 562</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 467</u> 25 868	<u>41 679</u> 25 322	<u>41 136</u> 25 322	<u>27 352</u> 24 776	<u>43 943</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 862</u> 26 256	<u>42 066</u> 25 702	<u>41 523</u> 25 702	<u>27 732</u> 25 149	<u>44 331</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 264</u> 26 650	<u>42 460</u> 26 087	<u>41 916</u> 26 087	<u>28 117</u> 25 526	<u>44 724</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 695</u> 24 680	<u>40 813</u> 24 725	<u>40 270</u> 24 725	<u>27 787</u> 24 770	<u>43 078</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 631</u> 25 050	<u>41 448</u> 25 096	<u>40 905</u> 25 096	<u>27 725</u> 25 141	<u>43 713</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 832</u> 25 472	<u>41 288</u> 25 472	<u>28 109</u> 25 518	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>42 222</u> 25 854	<u>41 678</u> 25 854	<u>28 499</u> 25 900	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>41 322</u> 24 972	<u>40 778</u> 24 972	<u>27 598</u> 25 016	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972

					-	-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 431</u> 24 713	<u>36 982</u> 24 713	<u>36 167</u> 24 713	<u>37 707</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>42 689</u> 24 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 810</u> 25 084	<u>37 361</u> 25 084	<u>36 545</u> 25 084	<u>38 085</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>43 067</u> 25 084
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 419</u> 24 701	<u>36 970</u> 24 701	<u>36 155</u> 24 701	<u>37 694</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>42 676</u> 24 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 670</u> 24 947	<u>37 221</u> 24 947	<u>36 406</u> 24 947	<u>37 946</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>42 928</u> 24 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 052</u> 25 322	<u>37 603</u> 25 322	<u>36 788</u> 25 322	<u>38 328</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>43 309</u> 25 322
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 440</u> 25 702	<u>37 991</u> 25 702	<u>37 175</u> 25 702	<u>38 715</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>43 697</u> 25 702
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 833</u> 26 087	<u>38 384</u> 26 087	<u>37 568</u> 26 087	<u>39 108</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>44 090</u> 26 087
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 488</u> 24 725	<u>37 308</u> 24 725	<u>36 275</u> 24 725	<u>37 719</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>42 444</u> 24 725
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 822</u> 25 096	<u>37 373</u> 25 096	<u>36 557</u> 25 096	<u>38 097</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>43 079</u> 25 096
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 205</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 595</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 695</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972

					-	-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>43 714</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713	<u>35 624</u> 24 713	<u>43 714</u> 24 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>44 093</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084	<u>36 002</u> 25 084	<u>44 093</u> 25 084
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>43 702</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701	<u>35 611</u> 24 701	<u>43 702</u> 24 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>35 863</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>44 335</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322	<u>36 244</u> 25 322	<u>44 335</u> 25 322
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>44 723</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702	<u>36 632</u> 25 702	<u>44 723</u> 25 702
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>45 116</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087	<u>37 025</u> 26 087	<u>45 116</u> 26 087
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>43 726</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725	<u>35 991</u> 24 725	<u>43 726</u> 24 725
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>36 014</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972



					-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 982</u> 24 713
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 361</u> 25 084
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 970</u> 24 701
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 221</u> 24 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 603</u> 25 322
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 991</u> 25 702
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 384</u> 26 087
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 994</u> 24 725
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 373</u> 25 096
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 756</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 146</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 246</u> 24 972

									-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 704</u> 25 346	<u>41 161</u> 25 346	<u>27 980</u> 25 392	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>42 092</u> 25 726	<u>41 548</u> 25 726	<u>28 369</u> 25 773	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>42 485</u> 26 112	<u>41 942</u> 26 112	<u>28 764</u> 26 160	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>42 340</u> 25 970	<u>41 797</u> 25 970	<u>28 619</u> 26 018	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 739</u> 26 361	<u>42 195</u> 26 361	<u>29 016</u> 26 407	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>43 141</u> 26 755	<u>42 598</u> 26 755	<u>29 421</u> 26 804	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 551</u> 27 157	<u>43 007</u> 27 157	<u>29 831</u> 27 206	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 547</u> 24 967	<u>41 237</u> 24 889	<u>40 694</u> 24 889	<u>28 247</u> 25 653	<u>43 502</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 929</u> 25 341	<u>41 618</u> 25 262	<u>41 075</u> 25 262	<u>28 639</u> 26 037	<u>43 883</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 317</u> 25 722	<u>42 005</u> 25 641	<u>41 461</u> 25 641	<u>29 037</u> 26 428	<u>44 269</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 710</u> 26 107	<u>42 397</u> 26 026	<u>41 854</u> 26 026	<u>29 442</u> 26 825	<u>44 661</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 802</u> 25 217	<u>41 491</u> 25 138	<u>40 948</u> 25 138	<u>28 509</u> 25 910	<u>43 756</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138

					-	-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 077</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 465</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 859</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 714</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 112</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 515</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 924</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 611</u> 24 889	<u>37 161</u> 24 889	<u>36 346</u> 24 889	<u>37 886</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>42 868</u> 24 889
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 991</u> 25 262	<u>37 542</u> 25 262	<u>36 727</u> 25 262	<u>38 267</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>43 249</u> 25 262
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 378</u> 25 641	<u>37 929</u> 25 641	<u>37 114</u> 25 641	<u>38 653</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>43 635</u> 25 641
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 770</u> 26 026	<u>38 321</u> 26 026	<u>37 506</u> 26 026	<u>39 046</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>44 027</u> 26 026
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 865</u> 25 138	<u>37 415</u> 25 138	<u>36 600</u> 25 138	<u>38 140</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>43 122</u> 25 138

					-	-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>43 893</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889	<u>35 803</u> 24 889	<u>43 893</u> 24 889
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>44 274</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262	<u>36 184</u> 25 262	<u>44 274</u> 25 262
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>44 661</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641	<u>36 570</u> 25 641	<u>44 661</u> 25 641
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>45 053</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026	<u>36 962</u> 26 026	<u>45 053</u> 26 026
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>44 147</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138	<u>36 057</u> 25 138	<u>44 147</u> 25 138

					-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 628</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 016</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 409</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 265</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 663</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 065</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 475</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 161</u> 24 889
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 542</u> 25 262
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 929</u> 25 641
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 321</u> 26 026
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 415</u> 25 138

									-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 187</u> 25 595	<u>41 876</u> 25 514	<u>41 332</u> 25 514	<u>28 905</u> 26 298	<u>44 140</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 579</u> 25 979	<u>42 267</u> 25 898	<u>41 723</u> 25 898	<u>29 308</u> 26 693	<u>44 531</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 977</u> 26 369	<u>42 662</u> 26 286	<u>42 119</u> 26 286	<u>29 715</u> 27 093	<u>44 927</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 831</u> 26 226	<u>42 517</u> 26 143	<u>41 974</u> 26 143	<u>29 565</u> 26 946	<u>44 782</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 232</u> 26 619	<u>42 916</u> 26 535	<u>42 373</u> 26 535	<u>29 978</u> 27 350	<u>45 181</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 640</u> 27 018	<u>43 323</u> 26 934	<u>42 780</u> 26 934	<u>30 396</u> 27 760	<u>45 588</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 053</u> 27 424	<u>43 735</u> 27 337	<u>43 191</u> 27 337	<u>30 821</u> 28 176	<u>45 999</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 721</u> 25 686	<u>42 525</u> 26 403	<u>41 982</u> 26 403	<u>30 184</u> 27 121	<u>44 789</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 672</u> 26 070	<u>43 185</u> 26 798	<u>42 641</u> 26 798	<u>30 157</u> 27 525	<u>45 449</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 460	<u>43 595</u> 27 200	<u>43 051</u> 27 200	<u>30 578</u> 27 938	<u>45 859</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 476</u> 26 858	<u>44 010</u> 27 607	<u>43 467</u> 27 607	<u>31 005</u> 28 357	<u>46 275</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 541</u> 25 941	<u>43 049</u> 26 665	<u>42 506</u> 26 665	<u>30 017</u> 27 389	<u>45 314</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665

					-	-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 249</u> 25 514	<u>37 800</u> 25 514	<u>36 984</u> 25 514	<u>38 524</u> 25 514	<u>44 532</u> 25 514	<u>43 506</u> 25 514
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 640</u> 25 898	<u>38 191</u> 25 898	<u>37 375</u> 25 898	<u>38 915</u> 25 898	<u>44 923</u> 25 898	<u>43 897</u> 25 898
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 036</u> 26 286	<u>38 586</u> 26 286	<u>37 771</u> 26 286	<u>39 311</u> 26 286	<u>45 318</u> 26 286	<u>44 293</u> 26 286
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 890</u> 26 143	<u>38 441</u> 26 143	<u>37 626</u> 26 143	<u>39 166</u> 26 143	<u>45 173</u> 26 143	<u>44 148</u> 26 143
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 289</u> 26 535	<u>38 840</u> 26 535	<u>38 025</u> 26 535	<u>39 565</u> 26 535	<u>45 572</u> 26 535	<u>44 547</u> 26 535
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 696</u> 26 934	<u>39 247</u> 26 934	<u>38 432</u> 26 934	<u>39 972</u> 26 934	<u>45 979</u> 26 934	<u>44 954</u> 26 934
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 108</u> 27 337	<u>39 659</u> 27 337	<u>38 844</u> 27 337	<u>40 383</u> 27 337	<u>46 391</u> 27 337	<u>45 365</u> 27 337
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 199</u> 26 403	<u>39 019</u> 26 403	<u>37 986</u> 26 403	<u>39 431</u> 26 403	<u>45 438</u> 26 403	<u>44 155</u> 26 403
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 558</u> 26 798	<u>39 109</u> 26 798	<u>38 294</u> 26 798	<u>39 833</u> 26 798	<u>45 841</u> 26 798	<u>44 815</u> 26 798
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 968</u> 27 200	<u>39 519</u> 27 200	<u>38 704</u> 27 200	<u>40 243</u> 27 200	<u>46 251</u> 27 200	<u>45 225</u> 27 200
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 384</u> 27 607	<u>39 934</u> 27 607	<u>39 119</u> 27 607	<u>40 659</u> 27 607	<u>46 666</u> 27 607	<u>45 641</u> 27 607
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 423</u> 26 665	<u>38 974</u> 26 665	<u>38 158</u> 26 665	<u>39 698</u> 26 665	<u>45 706</u> 26 665	<u>44 680</u> 26 665

					-	-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	$\frac{44\,532}{25\,514}$	$\frac{44\,532}{25\,514}$	$\frac{44\,532}{25\,514}$	$\frac{44\,532}{25\,514}$	$\frac{36\,441}{25\,514}$	$\frac{44\,532}{25\,514}$
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	$\frac{44\,923}{25\,898}$	$\frac{44\,923}{25\,898}$	$\frac{44\,923}{25\,898}$	$\frac{44\,923}{25\,898}$	$\frac{36\,832}{25\,898}$	$\frac{44\,923}{25\,898}$
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	$\frac{45\,318}{26\,286}$	$\frac{45\,318}{26\,286}$	$\frac{45\,318}{26\,286}$	$\frac{45\,318}{26\,286}$	$\frac{37\,228}{26\,286}$	$\frac{45\,318}{26\,286}$
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	$\frac{45\,173}{26\,143}$	$\frac{45\,173}{26\,143}$	$\frac{45\,173}{26\,143}$	$\frac{45\,173}{26\,143}$	$\frac{37\,083}{26\,143}$	$\frac{45\,173}{26\,143}$
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	$\frac{45\,572}{26\,535}$	$\frac{45\,572}{26\,535}$	$\frac{45\,572}{26\,535}$	$\frac{45\,572}{26\,535}$	$\frac{37\,482}{26\,535}$	$\frac{45\,572}{26\,535}$
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	$\frac{45\,979}{26\,934}$	$\frac{45\,979}{26\,934}$	$\frac{45\,979}{26\,934}$	$\frac{45\,979}{26\,934}$	$\frac{37\,889}{26\,934}$	$\frac{45\,979}{26\,934}$
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	$\frac{46\,391}{27\,337}$	$\frac{46\,391}{27\,337}$	$\frac{46\,391}{27\,337}$	$\frac{46\,391}{27\,337}$	$\frac{38\,300}{27\,337}$	$\frac{46\,391}{27\,337}$
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	$\frac{45\,438}{26\,403}$	$\frac{45\,438}{26\,403}$	$\frac{45\,438}{26\,403}$	$\frac{45\,438}{26\,403}$	$\frac{37\,702}{26\,403}$	$\frac{45\,438}{26\,403}$
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	$\frac{45\,841}{26\,798}$	$\frac{45\,841}{26\,798}$	$\frac{45\,841}{26\,798}$	$\frac{45\,841}{26\,798}$	$\frac{37\,750}{26\,798}$	$\frac{45\,841}{26\,798}$
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	$\frac{46\,251}{27\,200}$	$\frac{46\,251}{27\,200}$	$\frac{46\,251}{27\,200}$	$\frac{46\,251}{27\,200}$	$\frac{38\,160}{27\,200}$	$\frac{46\,251}{27\,200}$
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	$\frac{46\,666}{27\,607}$	$\frac{46\,666}{27\,607}$	$\frac{46\,666}{27\,607}$	$\frac{46\,666}{27\,607}$	$\frac{38\,576}{27\,607}$	$\frac{46\,666}{27\,607}$
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	$\frac{45\,706}{26\,665}$	$\frac{45\,706}{26\,665}$	$\frac{45\,706}{26\,665}$	$\frac{45\,706}{26\,665}$	$\frac{37\,615}{26\,665}$	$\frac{45\,706}{26\,665}$



					-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 800</u> 25 514
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 191</u> 25 898
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 586</u> 26 286
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 441</u> 26 143
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 840</u> 26 535
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 247</u> 26 934
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 659</u> 27 337
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 706</u> 26 403
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 109</u> 26 798
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 519</u> 27 200
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 934</u> 27 607
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 974</u> 26 665

									-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 938</u> 26 331	<u>43 457</u> 27 065	<u>42 914</u> 27 065	<u>30 438</u> 27 801	<u>45 722</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 340</u> 26 725	<u>43 872</u> 27 472	<u>43 328</u> 27 472	<u>30 862</u> 28 217	<u>46 136</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 127	<u>44 292</u> 27 884	<u>43 749</u> 27 884	<u>31 294</u> 28 641	<u>46 556</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 599</u> 26 978	<u>44 137</u> 27 732	<u>43 594</u> 27 732	<u>31 136</u> 28 485	<u>46 402</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 012</u> 27 384	<u>44 562</u> 28 149	<u>44 019</u> 28 149	<u>31 572</u> 28 913	<u>46 827</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 431</u> 27 794	<u>44 993</u> 28 571	<u>44 450</u> 28 571	<u>32 013</u> 29 346	<u>47 257</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 857</u> 28 212	<u>45 429</u> 28 999	<u>44 886</u> 28 999	<u>32 462</u> 29 786	<u>47 694</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 484</u> 26 865	<u>43 306</u> 26 917	<u>42 763</u> 26 917	<u>30 379</u> 27 744	<u>45 571</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 895</u> 27 268	<u>43 718</u> 27 320	<u>43 174</u> 27 320	<u>30 804</u> 28 160	<u>45 982</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 312</u> 27 677	<u>44 136</u> 27 731	<u>43 592</u> 27 731	<u>31 235</u> 28 583	<u>46 400</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 735</u> 28 093	<u>44 560</u> 28 146	<u>44 016</u> 28 146	<u>31 672</u> 29 011	<u>46 824</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 135	<u>43 580</u> 27 186	<u>43 037</u> 27 186	<u>30 662</u> 28 021	<u>45 845</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186

					-	-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 830</u> 27 065	<u>39 381</u> 27 065	<u>38 566</u> 27 065	<u>40 106</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>45 088</u> 27 065
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 245</u> 27 472	<u>39 796</u> 27 472	<u>38 981</u> 27 472	<u>40 520</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>45 502</u> 27 472
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 665</u> 27 884	<u>40 216</u> 27 884	<u>39 401</u> 27 884	<u>40 941</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>45 922</u> 27 884
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 511</u> 27 732	<u>40 062</u> 27 732	<u>39 246</u> 27 732	<u>40 786</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>45 768</u> 27 732
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 936</u> 28 149	<u>40 486</u> 28 149	<u>39 671</u> 28 149	<u>41 211</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>46 193</u> 28 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 366</u> 28 571	<u>40 917</u> 28 571	<u>40 102</u> 28 571	<u>41 642</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>46 623</u> 28 571
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 803</u> 28 999	<u>41 353</u> 28 999	<u>40 538</u> 28 999	<u>42 078</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>47 060</u> 28 999
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 679</u> 26 917	<u>39 230</u> 26 917	<u>38 415</u> 26 917	<u>39 955</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>44 937</u> 26 917
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 091</u> 27 320	<u>39 642</u> 27 320	<u>38 827</u> 27 320	<u>40 366</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>45 348</u> 27 320
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 509</u> 27 731	<u>40 060</u> 27 731	<u>39 245</u> 27 731	<u>40 785</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>45 766</u> 27 731
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 933</u> 28 146	<u>40 484</u> 28 146	<u>39 669</u> 28 146	<u>41 209</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>46 190</u> 28 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 954</u> 27 186	<u>39 505</u> 27 186	<u>38 689</u> 27 186	<u>40 229</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>45 211</u> 27 186

					-	-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>46 113</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065	<u>38 023</u> 27 065	<u>46 113</u> 27 065
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>46 528</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472	<u>38 437</u> 27 472	<u>46 528</u> 27 472
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>46 948</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884	<u>38 858</u> 27 884	<u>46 948</u> 27 884
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>46 794</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732	<u>38 703</u> 27 732	<u>46 794</u> 27 732
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>47 218</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149	<u>39 128</u> 28 149	<u>47 218</u> 28 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>47 649</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571	<u>39 558</u> 28 571	<u>47 649</u> 28 571
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>48 085</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999	<u>39 995</u> 28 999	<u>48 085</u> 28 999
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>45 962</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917	<u>37 872</u> 26 917	<u>45 962</u> 26 917
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>46 374</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320	<u>38 283</u> 27 320	<u>46 374</u> 27 320
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>46 792</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731	<u>38 701</u> 27 731	<u>46 792</u> 27 731
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>47 216</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146	<u>39 125</u> 28 146	<u>47 216</u> 28 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>46 237</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186	<u>38 146</u> 27 186	<u>46 237</u> 27 186

					-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 381</u> 27 065
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 796</u> 27 472
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 216</u> 27 884
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 062</u> 27 732
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 486</u> 28 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 917</u> 28 571
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 353</u> 28 999
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 230</u> 26 917
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 642</u> 27 320
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 060</u> 27 731
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 484</u> 28 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 505</u> 27 186

									-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 173</u> 27 541	<u>43 997</u> 27 594	<u>43 453</u> 27 594	<u>31 091</u> 28 441	<u>46 261</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 594</u> 27 954	<u>44 419</u> 28 008	<u>43 876</u> 28 008	<u>31 526</u> 28 868	<u>46 684</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 022</u> 28 374	<u>44 848</u> 28 429	<u>44 304</u> 28 429	<u>31 968</u> 29 302	<u>47 112</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 220	<u>44 690</u> 28 274	<u>44 147</u> 28 274	<u>31 805</u> 29 142	<u>46 955</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 297</u> 28 643	<u>45 122</u> 28 697	<u>44 579</u> 28 697	<u>32 251</u> 29 579	<u>47 387</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 734</u> 29 072	<u>45 562</u> 29 129	<u>45 019</u> 29 129	<u>32 704</u> 30 023	<u>47 826</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 179</u> 29 508	<u>46 008</u> 29 565	<u>45 464</u> 29 565	<u>33 163</u> 30 473	<u>48 272</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 690</u> 28 048	<u>44 405</u> 27 994	<u>43 861</u> 27 994	<u>31 512</u> 28 854	<u>46 669</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 119</u> 28 469	<u>44 833</u> 28 414	<u>44 290</u> 28 414	<u>31 953</u> 29 286	<u>47 098</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 554</u> 28 895	<u>45 267</u> 28 840	<u>44 724</u> 28 840	<u>32 401</u> 29 726	<u>47 532</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 996</u> 29 329	<u>45 709</u> 29 273	<u>45 166</u> 29 273	<u>32 857</u> 30 172	<u>47 974</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 976</u> 28 328	<u>44 690</u> 28 274	<u>44 147</u> 28 274	<u>31 806</u> 29 143	<u>46 955</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274

					-	-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 370</u> 27 594	<u>39 921</u> 27 594	<u>39 105</u> 27 594	<u>40 645</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>45 627</u> 27 594
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 793</u> 28 008	<u>40 343</u> 28 008	<u>39 528</u> 28 008	<u>41 068</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>46 050</u> 28 008
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 221</u> 28 429	<u>40 772</u> 28 429	<u>39 957</u> 28 429	<u>41 497</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>46 478</u> 28 429
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 064</u> 28 274	<u>40 614</u> 28 274	<u>39 799</u> 28 274	<u>41 339</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>46 321</u> 28 274
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 28 697	<u>41 046</u> 28 697	<u>40 231</u> 28 697	<u>41 771</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>46 753</u> 28 697
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 935</u> 29 129	<u>41 486</u> 29 129	<u>40 671</u> 29 129	<u>42 211</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>47 192</u> 29 129
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 381</u> 29 565	<u>41 932</u> 29 565	<u>41 116</u> 29 565	<u>42 656</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>47 638</u> 29 565
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 778</u> 27 994	<u>40 329</u> 27 994	<u>39 514</u> 27 994	<u>41 053</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>46 035</u> 27 994
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 206</u> 28 414	<u>40 757</u> 28 414	<u>39 942</u> 28 414	<u>41 482</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>46 464</u> 28 414
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 641</u> 28 840	<u>41 191</u> 28 840	<u>40 376</u> 28 840	<u>41 916</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>46 898</u> 28 840
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 083</u> 29 273	<u>41 634</u> 29 273	<u>40 818</u> 29 273	<u>42 358</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>47 340</u> 29 273
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 064</u> 28 274	<u>40 614</u> 28 274	<u>39 799</u> 28 274	<u>41 339</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>46 321</u> 28 274

					-	-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>46 653</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594	<u>38 562</u> 27 594	<u>46 653</u> 27 594
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>47 075</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008	<u>38 985</u> 28 008	<u>47 075</u> 28 008
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 504</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429	<u>39 413</u> 28 429	<u>47 504</u> 28 429
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>39 256</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>39 688</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>40 127</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>40 573</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>47 061</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994	<u>38 970</u> 27 994	<u>47 061</u> 27 994
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 489</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414	<u>39 399</u> 28 414	<u>47 489</u> 28 414
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 923</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840	<u>39 833</u> 28 840	<u>47 923</u> 28 840
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 366</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273	<u>40 275</u> 29 273	<u>48 366</u> 29 273
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274	<u>39 256</u> 28 274	<u>47 346</u> 28 274



					-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 921</u> 27 594
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 343</u> 28 008
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 772</u> 28 429
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 28 274
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 046</u> 28 697
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 486</u> 29 129
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 932</u> 29 565
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 329</u> 27 994
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 757</u> 28 414
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 191</u> 28 840
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 634</u> 29 273
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 28 274

									-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 409</u> 28 754	<u>45 122</u> 28 697	<u>44 579</u> 28 697	<u>32 252</u> 29 580	<u>47 387</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 849</u> 29 185	<u>45 562</u> 29 129	<u>45 019</u> 29 129	<u>32 705</u> 30 024	<u>47 826</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 296</u> 29 622	<u>46 008</u> 29 565	<u>45 464</u> 29 565	<u>33 164</u> 30 474	<u>48 272</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 132</u> 29 461	<u>45 843</u> 29 404	<u>45 300</u> 29 404	<u>32 995</u> 30 308	<u>48 108</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 583</u> 29 904	<u>46 293</u> 29 846	<u>45 750</u> 29 846	<u>33 459</u> 30 763	<u>48 558</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 039</u> 30 351	<u>46 750</u> 30 293	<u>46 207</u> 30 293	<u>33 929</u> 31 224	<u>49 015</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 807	<u>47 214</u> 30 748	<u>46 670</u> 30 748	<u>34 407</u> 31 693	<u>49 478</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 441</u> 29 765	<u>45 262</u> 28 834	<u>44 718</u> 28 834	<u>32 395</u> 29 720	<u>47 526</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 897</u> 30 212	<u>45 703</u> 29 267	<u>45 159</u> 29 267	<u>32 849</u> 30 165	<u>47 967</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 359</u> 30 665	<u>46 150</u> 29 706	<u>45 607</u> 29 706	<u>33 312</u> 30 619	<u>48 415</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>33 829</u> 31 125	<u>46 605</u> 30 151	<u>46 062</u> 30 151	<u>33 780</u> 31 078	<u>48 869</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>32 745</u> 30 063	<u>45 555</u> 29 122	<u>45 012</u> 29 122	<u>32 698</u> 30 017	<u>47 820</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122

					-	-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 496</u> 28 697	<u>41 046</u> 28 697	<u>40 231</u> 28 697	<u>41 771</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>46 753</u> 28 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 935</u> 29 129	<u>41 486</u> 29 129	<u>40 671</u> 29 129	<u>42 211</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>47 192</u> 29 129
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 381</u> 29 565	<u>41 932</u> 29 565	<u>41 116</u> 29 565	<u>42 656</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>47 638</u> 29 565
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 216</u> 29 404	<u>41 767</u> 29 404	<u>40 952</u> 29 404	<u>42 492</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>47 474</u> 29 404
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 667</u> 29 846	<u>42 217</u> 29 846	<u>41 402</u> 29 846	<u>42 942</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>47 924</u> 29 846
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 123</u> 30 293	<u>42 674</u> 30 293	<u>41 859</u> 30 293	<u>43 399</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>48 380</u> 30 293
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 587</u> 30 748	<u>43 138</u> 30 748	<u>42 323</u> 30 748	<u>43 862</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>48 844</u> 30 748
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>42 635</u> 28 834	<u>41 186</u> 28 834	<u>40 371</u> 28 834	<u>41 910</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>46 892</u> 28 834
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 076</u> 29 267	<u>41 627</u> 29 267	<u>40 812</u> 29 267	<u>42 351</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>47 333</u> 29 267
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 524</u> 29 706	<u>42 074</u> 29 706	<u>41 259</u> 29 706	<u>42 799</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>47 781</u> 29 706
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 978</u> 30 151	<u>42 529</u> 30 151	<u>41 714</u> 30 151	<u>43 254</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>48 235</u> 30 151
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 929</u> 29 122	<u>41 479</u> 29 122	<u>40 664</u> 29 122	<u>42 204</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>47 186</u> 29 122

					-	-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697	<u>39 688</u> 28 697	<u>47 778</u> 28 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129	<u>40 127</u> 29 129	<u>48 218</u> 29 129
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565	<u>40 573</u> 29 565	<u>48 664</u> 29 565
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 499</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404	<u>40 409</u> 29 404	<u>48 499</u> 29 404
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 949</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846	<u>40 859</u> 29 846	<u>48 949</u> 29 846
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 406</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293	<u>41 316</u> 30 293	<u>49 406</u> 30 293
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 870</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748	<u>41 779</u> 30 748	<u>49 870</u> 30 748
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 918</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834	<u>39 827</u> 28 834	<u>47 918</u> 28 834
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 359</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267	<u>40 268</u> 29 267	<u>48 359</u> 29 267
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 806</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706	<u>40 716</u> 29 706	<u>48 806</u> 29 706
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 261</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151	<u>41 170</u> 30 151	<u>49 261</u> 30 151
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 211</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122	<u>40 121</u> 29 122	<u>48 211</u> 29 122

					-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 046</u> 28 697
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 486</u> 29 129
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 932</u> 29 565
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 767</u> 29 404
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 217</u> 29 846
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 674</u> 30 293
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 138</u> 30 748
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 186</u> 28 834
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 627</u> 29 267
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 074</u> 29 706
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 529</u> 30 151
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 479</u> 29 122

									-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 204</u> 30 513	<u>46 001</u> 29 559	<u>45 457</u> 29 559	<u>33 158</u> 30 468	<u>48 265</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>33 671</u> 30 971	<u>46 453</u> 30 002	<u>45 910</u> 30 002	<u>33 624</u> 30 925	<u>48 717</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 145</u> 31 436	<u>46 912</u> 30 452	<u>46 369</u> 30 452	<u>34 098</u> 31 389	<u>49 177</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 972</u> 31 266	<u>46 744</u> 30 288	<u>46 201</u> 30 288	<u>33 923</u> 31 218	<u>49 009</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 450</u> 31 735	<u>47 207</u> 30 741	<u>46 663</u> 30 741	<u>34 400</u> 31 686	<u>49 471</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>34 936</u> 32 211	<u>47 677</u> 31 203	<u>47 134</u> 31 203	<u>34 885</u> 32 161	<u>49 942</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 429</u> 32 694	<u>48 155</u> 31 670	<u>47 611</u> 31 670	<u>35 378</u> 32 644	<u>50 419</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 723</u> 17 296	<u>32 787</u> 16 604	<u>32 244</u> 16 604	<u>18 486</u> 16 084	<u>35 052</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 520	<u>33 127</u> 16 938	<u>32 584</u> 16 938	<u>18 700</u> 16 293	<u>35 392</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 708</u> 19 242	<u>34 778</u> 18 556	<u>34 234</u> 18 556	<u>19 918</u> 17 487	<u>37 042</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556

					-	-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 374</u> 29 559	<u>41 925</u> 29 559	<u>41 110</u> 29 559	<u>42 649</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>47 631</u> 29 559
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 826</u> 30 002	<u>42 377</u> 30 002	<u>41 562</u> 30 002	<u>43 102</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>48 083</u> 30 002
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 286</u> 30 452	<u>42 836</u> 30 452	<u>42 021</u> 30 452	<u>43 561</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>48 543</u> 30 452
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 118</u> 30 288	<u>42 669</u> 30 288	<u>41 853</u> 30 288	<u>43 393</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>48 375</u> 30 288
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 580</u> 30 741	<u>43 131</u> 30 741	<u>42 316</u> 30 741	<u>43 856</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>48 837</u> 30 741
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 051</u> 31 203	<u>43 601</u> 31 203	<u>42 786</u> 31 203	<u>44 326</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>49 308</u> 31 203
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 528</u> 31 670	<u>44 079</u> 31 670	<u>43 264</u> 31 670	<u>44 803</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>49 785</u> 31 670
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 161</u> 16 604	<u>28 711</u> 16 604	<u>27 896</u> 16 604	<u>29 436</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>34 418</u> 16 604
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 501</u> 16 938	<u>29 051</u> 16 938	<u>28 236</u> 16 938	<u>29 776</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>34 758</u> 16 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 151</u> 18 556	<u>30 702</u> 18 556	<u>29 887</u> 18 556	<u>31 427</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>36 408</u> 18 556

					-	-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 657</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559	<u>40 566</u> 29 559	<u>48 657</u> 29 559
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 109</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002	<u>41 019</u> 30 002	<u>49 109</u> 30 002
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 568</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452	<u>41 478</u> 30 452	<u>49 568</u> 30 452
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 401</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288	<u>41 310</u> 30 288	<u>49 401</u> 30 288
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 863</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741	<u>41 772</u> 30 741	<u>49 863</u> 30 741
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 333</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203	<u>42 243</u> 31 203	<u>50 333</u> 31 203
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 811</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670	<u>42 720</u> 31 670	<u>50 811</u> 31 670
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 443</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604	<u>27 353</u> 16 604	<u>35 443</u> 16 604
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 783</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938	<u>27 693</u> 16 938	<u>35 783</u> 16 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 434</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556	<u>29 343</u> 18 556	<u>37 434</u> 18 556



					-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 925</u> 29 559
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 377</u> 30 002
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 836</u> 30 452
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 669</u> 30 288
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 131</u> 30 741
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 601</u> 31 203
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 079</u> 31 670
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 711</u> 16 604
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 051</u> 16 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 702</u> 18 556

									-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 904</u> 19 434	<u>34 967</u> 18 742	<u>34 424</u> 18 742	<u>20 095</u> 17 661	<u>37 232</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 102</u> 19 629	<u>35 159</u> 18 929	<u>34 615</u> 18 929	<u>20 275</u> 17 838	<u>37 423</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 403</u> 19 923	<u>35 448</u> 19 213	<u>34 904</u> 19 213	<u>20 548</u> 18 106	<u>37 712</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 708</u> 20 223	<u>35 741</u> 19 501	<u>35 198</u> 19 501	<u>20 826</u> 18 378	<u>38 006</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 017</u> 20 525	<u>36 041</u> 19 794	<u>35 497</u> 19 794	<u>21 106</u> 18 652	<u>38 305</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 102</u> 19 629	<u>35 159</u> 18 929	<u>34 615</u> 18 929	<u>20 275</u> 17 838	<u>37 423</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 303</u> 19 825	<u>35 351</u> 19 118	<u>34 808</u> 19 118	<u>20 458</u> 18 017	<u>37 616</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 123	<u>35 644</u> 19 405	<u>35 100</u> 19 405	<u>20 733</u> 18 287	<u>37 908</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 914</u> 20 425	<u>35 941</u> 19 696	<u>35 398</u> 19 696	<u>21 013</u> 18 561	<u>38 205</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 226</u> 20 731	<u>36 243</u> 19 992	<u>35 699</u> 19 992	<u>21 297</u> 18 839	<u>38 507</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 303</u> 19 825	<u>35 351</u> 19 118	<u>34 808</u> 19 118	<u>20 458</u> 18 017	<u>37 616</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 505</u> 20 024	<u>35 546</u> 19 309	<u>35 003</u> 19 309	<u>20 641</u> 18 197	<u>37 811</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 812</u> 20 324	<u>35 842</u> 19 600	<u>35 299</u> 19 600	<u>20 920</u> 18 470	<u>38 107</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600

					-	-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 340</u> 18 742	<u>30 891</u> 18 742	<u>30 076</u> 18 742	<u>31 616</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>36 598</u> 18 742
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 532</u> 18 929	<u>31 083</u> 18 929	<u>30 268</u> 18 929	<u>31 807</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>36 789</u> 18 929
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 821</u> 19 213	<u>31 372</u> 19 213	<u>30 557</u> 19 213	<u>32 097</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>37 078</u> 19 213
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 115</u> 19 501	<u>31 666</u> 19 501	<u>30 850</u> 19 501	<u>32 390</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>37 372</u> 19 501
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 414</u> 19 794	<u>31 965</u> 19 794	<u>31 150</u> 19 794	<u>32 689</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>37 671</u> 19 794
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 532</u> 18 929	<u>31 083</u> 18 929	<u>30 268</u> 18 929	<u>31 807</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>36 789</u> 18 929
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 725</u> 19 118	<u>31 276</u> 19 118	<u>30 460</u> 19 118	<u>32 000</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>36 982</u> 19 118
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 017</u> 19 405	<u>31 568</u> 19 405	<u>30 753</u> 19 405	<u>32 293</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>37 274</u> 19 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 314</u> 19 696	<u>31 865</u> 19 696	<u>31 050</u> 19 696	<u>32 590</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>37 571</u> 19 696
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 616</u> 19 992	<u>32 167</u> 19 992	<u>31 351</u> 19 992	<u>32 891</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>37 873</u> 19 992
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 725</u> 19 118	<u>31 276</u> 19 118	<u>30 460</u> 19 118	<u>32 000</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>36 982</u> 19 118
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 920</u> 19 309	<u>31 471</u> 19 309	<u>30 655</u> 19 309	<u>32 195</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>37 177</u> 19 309
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 216</u> 19 600	<u>31 766</u> 19 600	<u>30 951</u> 19 600	<u>32 491</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>37 473</u> 19 600

					-	-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 623</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742	<u>29 533</u> 18 742	<u>37 623</u> 18 742
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>29 724</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 104</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213	<u>30 013</u> 19 213	<u>38 104</u> 19 213
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>38 398</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501	<u>30 307</u> 19 501	<u>38 398</u> 19 501
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>38 697</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794	<u>30 606</u> 19 794	<u>38 697</u> 19 794
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929	<u>29 724</u> 18 929	<u>37 815</u> 18 929
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>29 917</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 300</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405	<u>30 209</u> 19 405	<u>38 300</u> 19 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>38 597</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696	<u>30 506</u> 19 696	<u>38 597</u> 19 696
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>38 899</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992	<u>30 808</u> 19 992	<u>38 899</u> 19 992
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118	<u>29 917</u> 19 118	<u>38 008</u> 19 118
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>30 112</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>38 498</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600	<u>30 408</u> 19 600	<u>38 498</u> 19 600

					-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 891</u> 18 742
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 083</u> 18 929
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 372</u> 19 213
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 666</u> 19 501
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 965</u> 19 794
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 083</u> 18 929
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 276</u> 19 118
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 568</u> 19 405
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 865</u> 19 696
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 167</u> 19 992
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 276</u> 19 118
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 471</u> 19 309
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 766</u> 19 600

									-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 123</u> 20 629	<u>36 142</u> 19 893	<u>35 598</u> 19 893	<u>21 203</u> 18 747	<u>38 406</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 438</u> 20 938	<u>36 447</u> 20 192	<u>35 903</u> 20 192	<u>21 489</u> 19 028	<u>38 711</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 505</u> 20 024	<u>35 546</u> 19 309	<u>35 003</u> 19 309	<u>20 641</u> 18 197	<u>37 811</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 709</u> 20 224	<u>35 744</u> 19 503	<u>35 200</u> 19 503	<u>20 827</u> 18 379	<u>38 008</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 019</u> 20 528	<u>36 042</u> 19 795	<u>35 498</u> 19 795	<u>21 109</u> 18 655	<u>38 306</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 835	<u>36 345</u> 20 092	<u>35 801</u> 20 092	<u>21 394</u> 18 934	<u>38 609</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 651</u> 21 147	<u>36 652</u> 20 393	<u>36 108</u> 20 393	<u>21 683</u> 19 218	<u>38 916</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 813</u> 19 345	<u>35 535</u> 19 298	<u>34 992</u> 19 298	<u>20 274</u> 17 837	<u>37 800</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 010</u> 19 538	<u>35 731</u> 19 491	<u>35 188</u> 19 491	<u>20 455</u> 18 014	<u>37 996</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 734	<u>35 931</u> 19 686	<u>35 387</u> 19 686	<u>20 640</u> 18 195	<u>38 195</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 511</u> 20 030	<u>36 232</u> 19 982	<u>35 689</u> 19 982	<u>20 918</u> 18 468	<u>38 497</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 817</u> 20 330	<u>36 537</u> 20 281	<u>35 994</u> 20 281	<u>21 200</u> 18 745	<u>38 802</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281

					-	-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 515</u> 19 893	<u>32 066</u> 19 893	<u>31 251</u> 19 893	<u>32 790</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>37 772</u> 19 893
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 820</u> 20 192	<u>32 371</u> 20 192	<u>31 555</u> 20 192	<u>33 095</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>38 077</u> 20 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 920</u> 19 309	<u>31 471</u> 19 309	<u>30 655</u> 19 309	<u>32 195</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>37 177</u> 19 309
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 117</u> 19 503	<u>31 668</u> 19 503	<u>30 853</u> 19 503	<u>32 392</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>37 374</u> 19 503
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 415</u> 19 795	<u>31 966</u> 19 795	<u>31 151</u> 19 795	<u>32 691</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>37 672</u> 19 795
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 718</u> 20 092	<u>32 269</u> 20 092	<u>31 453</u> 20 092	<u>32 993</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>37 975</u> 20 092
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 025</u> 20 393	<u>32 576</u> 20 393	<u>31 761</u> 20 393	<u>33 300</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>38 282</u> 20 393
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 908</u> 19 298	<u>31 459</u> 19 298	<u>30 644</u> 19 298	<u>32 184</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>37 165</u> 19 298
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 105</u> 19 491	<u>31 655</u> 19 491	<u>30 840</u> 19 491	<u>32 380</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>37 362</u> 19 491
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 304</u> 19 686	<u>31 855</u> 19 686	<u>31 040</u> 19 686	<u>32 579</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>37 561</u> 19 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 606</u> 19 982	<u>32 156</u> 19 982	<u>31 341</u> 19 982	<u>32 881</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>37 863</u> 19 982
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 911</u> 20 281	<u>32 461</u> 20 281	<u>31 646</u> 20 281	<u>33 186</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>38 168</u> 20 281

					-	-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>38 798</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893	<u>30 707</u> 19 893	<u>38 798</u> 19 893
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 103</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192	<u>31 012</u> 20 192	<u>39 103</u> 20 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309	<u>30 112</u> 19 309	<u>38 203</u> 19 309
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>38 400</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503	<u>30 309</u> 19 503	<u>38 400</u> 19 503
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>38 698</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795	<u>30 607</u> 19 795	<u>38 698</u> 19 795
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 001</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092	<u>30 910</u> 20 092	<u>39 001</u> 20 092
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>39 308</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393	<u>31 217</u> 20 393	<u>39 308</u> 20 393
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 191</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298	<u>30 101</u> 19 298	<u>38 191</u> 19 298
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>38 387</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491	<u>30 297</u> 19 491	<u>38 387</u> 19 491
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>30 496</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>38 888</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982	<u>30 798</u> 19 982	<u>38 888</u> 19 982
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>39 193</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281	<u>31 103</u> 20 281	<u>39 193</u> 20 281



				,	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 066</u> 19 893
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 371</u> 20 192
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 471</u> 19 309
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 668</u> 19 503
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 966</u> 19 795
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 269</u> 20 092
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 576</u> 20 393
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 459</u> 19 298
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 655</u> 19 491
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 855</u> 19 686
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 156</u> 19 982
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 461</u> 20 281

									-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 129</u> 20 636	<u>36 848</u> 20 585	<u>36 304</u> 20 585	<u>21 488</u> 19 026	<u>39 112</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 734	<u>35 931</u> 19 686	<u>35 387</u> 19 686	<u>20 640</u> 18 195	<u>38 195</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 411</u> 19 931	<u>36 131</u> 19 883	<u>35 588</u> 19 883	<u>20 825</u> 18 377	<u>38 396</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 716</u> 20 231	<u>36 435</u> 20 181	<u>35 892</u> 20 181	<u>21 106</u> 18 652	<u>38 700</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 025</u> 20 533	<u>36 745</u> 20 484	<u>36 201</u> 20 484	<u>21 391</u> 18 932	<u>39 009</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 339</u> 20 841	<u>37 058</u> 20 791	<u>36 514</u> 20 791	<u>21 681</u> 19 216	<u>39 322</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 411</u> 19 931	<u>36 131</u> 19 883	<u>35 588</u> 19 883	<u>20 825</u> 18 377	<u>38 396</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 613</u> 20 130	<u>36 334</u> 20 082	<u>35 791</u> 20 082	<u>21 012</u> 18 560	<u>38 599</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 922</u> 20 433	<u>36 642</u> 20 383	<u>36 098</u> 20 383	<u>21 297</u> 18 839	<u>38 906</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 234</u> 20 739	<u>36 953</u> 20 689	<u>36 410</u> 20 689	<u>21 584</u> 19 121	<u>39 218</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 552</u> 21 050	<u>37 270</u> 20 999	<u>36 726</u> 20 999	<u>21 878</u> 19 409	<u>39 534</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 613</u> 20 130	<u>36 334</u> 20 082	<u>35 791</u> 20 082	<u>21 012</u> 18 560	<u>38 599</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 820</u> 20 332	<u>36 540</u> 20 283	<u>35 996</u> 20 283	<u>21 202</u> 18 746	<u>38 804</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283

					-	-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 221</u> 20 585	<u>32 772</u> 20 585	<u>31 957</u> 20 585	<u>33 497</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>38 478</u> 20 585
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 304</u> 19 686	<u>31 855</u> 19 686	<u>31 040</u> 19 686	<u>32 579</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>37 561</u> 19 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 505</u> 19 883	<u>32 055</u> 19 883	<u>31 240</u> 19 883	<u>32 780</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>37 762</u> 19 883
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 809</u> 20 181	<u>32 359</u> 20 181	<u>31 544</u> 20 181	<u>33 084</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>38 066</u> 20 181
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 118</u> 20 484	<u>32 669</u> 20 484	<u>31 854</u> 20 484	<u>33 393</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>38 375</u> 20 484
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 431</u> 20 791	<u>32 982</u> 20 791	<u>32 166</u> 20 791	<u>33 706</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>38 688</u> 20 791
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 505</u> 19 883	<u>32 055</u> 19 883	<u>31 240</u> 19 883	<u>32 780</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>37 762</u> 19 883
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 708</u> 20 082	<u>32 258</u> 20 082	<u>31 443</u> 20 082	<u>32 983</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>37 965</u> 20 082
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 015</u> 20 383	<u>32 566</u> 20 383	<u>31 750</u> 20 383	<u>33 290</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>38 272</u> 20 383
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 327</u> 20 689	<u>32 877</u> 20 689	<u>32 062</u> 20 689	<u>33 602</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>38 584</u> 20 689
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 643</u> 20 999	<u>33 194</u> 20 999	<u>32 378</u> 20 999	<u>33 918</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>38 900</u> 20 999
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 708</u> 20 082	<u>32 258</u> 20 082	<u>31 443</u> 20 082	<u>32 983</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>37 965</u> 20 082
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 913</u> 20 283	<u>32 464</u> 20 283	<u>31 648</u> 20 283	<u>33 188</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>38 170</u> 20 283

					-	-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>39 504</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585	<u>31 413</u> 20 585	<u>39 504</u> 20 585
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686	<u>30 496</u> 19 686	<u>38 587</u> 19 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>30 697</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>39 091</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181	<u>31 001</u> 20 181	<u>39 091</u> 20 181
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>39 401</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484	<u>31 310</u> 20 484	<u>39 401</u> 20 484
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>39 714</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791	<u>31 623</u> 20 791	<u>39 714</u> 20 791
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883	<u>30 697</u> 19 883	<u>38 787</u> 19 883
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>30 900</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>39 298</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383	<u>31 207</u> 20 383	<u>39 298</u> 20 383
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>39 609</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689	<u>31 519</u> 20 689	<u>39 609</u> 20 689
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999	<u>31 835</u> 20 999	<u>39 926</u> 20 999
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082	<u>30 900</u> 20 082	<u>38 990</u> 20 082
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>39 196</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283	<u>31 105</u> 20 283	<u>39 196</u> 20 283

					-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 20 585
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 855</u> 19 686
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 055</u> 19 883
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 359</u> 20 181
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 669</u> 20 484
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 982</u> 20 791
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 055</u> 19 883
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 258</u> 20 082
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 566</u> 20 383
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 877</u> 20 689
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 194</u> 20 999
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 258</u> 20 082
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 464</u> 20 283

									-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 131</u> 20 637	<u>36 849</u> 20 586	<u>36 306</u> 20 586	<u>21 489</u> 19 028	<u>39 113</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 446</u> 20 946	<u>37 164</u> 20 895	<u>36 621</u> 20 895	<u>21 780</u> 19 313	<u>39 429</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 766</u> 21 260	<u>37 484</u> 21 209	<u>36 940</u> 21 209	<u>22 075</u> 19 603	<u>39 748</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 249</u> 20 753	<u>35 893</u> 19 650	<u>35 350</u> 19 650	<u>20 451</u> 18 010	<u>38 158</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 461</u> 20 961	<u>36 094</u> 19 846	<u>35 551</u> 19 846	<u>20 634</u> 18 190	<u>38 358</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 675</u> 21 171	<u>36 296</u> 20 044	<u>35 752</u> 20 044	<u>20 820</u> 18 372	<u>38 560</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 488	<u>36 603</u> 20 345	<u>36 060</u> 20 345	<u>21 100</u> 18 647	<u>38 867</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 328</u> 21 811	<u>36 914</u> 20 650	<u>36 370</u> 20 650	<u>21 386</u> 18 927	<u>39 178</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 661</u> 22 138	<u>37 230</u> 20 960	<u>36 686</u> 20 960	<u>21 676</u> 19 211	<u>39 494</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 675</u> 21 171	<u>36 296</u> 20 044	<u>35 752</u> 20 044	<u>20 820</u> 18 372	<u>38 560</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 382	<u>36 501</u> 20 245	<u>35 958</u> 20 245	<u>21 007</u> 18 555	<u>38 765</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 217</u> 21 702	<u>36 810</u> 20 549	<u>36 267</u> 20 549	<u>21 291</u> 18 834	<u>39 075</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549

					-	-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 222</u> 20 586	<u>32 773</u> 20 586	<u>31 958</u> 20 586	<u>33 498</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>38 479</u> 20 586
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 537</u> 20 895	<u>33 088</u> 20 895	<u>32 273</u> 20 895	<u>33 813</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>38 795</u> 20 895
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 857</u> 21 209	<u>33 408</u> 21 209	<u>32 593</u> 21 209	<u>34 133</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>39 114</u> 21 209
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 267</u> 19 650	<u>31 817</u> 19 650	<u>31 002</u> 19 650	<u>32 542</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>37 524</u> 19 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 467</u> 19 846	<u>32 018</u> 19 846	<u>31 203</u> 19 846	<u>32 743</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>37 724</u> 19 846
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 669</u> 20 044	<u>32 220</u> 20 044	<u>31 405</u> 20 044	<u>32 944</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>37 926</u> 20 044
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 976</u> 20 345	<u>32 527</u> 20 345	<u>31 712</u> 20 345	<u>33 252</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>38 233</u> 20 345
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 287</u> 20 650	<u>32 838</u> 20 650	<u>32 023</u> 20 650	<u>33 562</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>38 544</u> 20 650
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 603</u> 20 960	<u>33 154</u> 20 960	<u>32 339</u> 20 960	<u>33 879</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>38 860</u> 20 960
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 669</u> 20 044	<u>32 220</u> 20 044	<u>31 405</u> 20 044	<u>32 944</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>37 926</u> 20 044
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 874</u> 20 245	<u>32 425</u> 20 245	<u>31 610</u> 20 245	<u>33 150</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>38 131</u> 20 245
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>34 184</u> 20 549	<u>32 735</u> 20 549	<u>31 919</u> 20 549	<u>33 459</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>38 441</u> 20 549

					-	-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>39 505</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586	<u>31 414</u> 20 586	<u>39 505</u> 20 586
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>39 820</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895	<u>31 730</u> 20 895	<u>39 820</u> 20 895
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>40 140</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209	<u>32 049</u> 21 209	<u>40 140</u> 21 209
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 549</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650	<u>30 459</u> 19 650	<u>38 549</u> 19 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 750</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846	<u>30 659</u> 19 846	<u>38 750</u> 19 846
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>30 861</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 259</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345	<u>31 168</u> 20 345	<u>39 259</u> 20 345
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>39 570</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650	<u>31 479</u> 20 650	<u>39 570</u> 20 650
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>39 886</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960	<u>31 795</u> 20 960	<u>39 886</u> 20 960
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044	<u>30 861</u> 20 044	<u>38 952</u> 20 044
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>31 066</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 467</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549	<u>31 376</u> 20 549	<u>39 467</u> 20 549



					-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 773</u> 20 586
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 088</u> 20 895
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 408</u> 21 209
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 817</u> 19 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 018</u> 19 846
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 220</u> 20 044
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 527</u> 20 345
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 838</u> 20 650
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 154</u> 20 960
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 220</u> 20 044
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 425</u> 20 245
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 735</u> 20 549

									-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 550</u> 22 028	<u>37 124</u> 20 857	<u>36 581</u> 20 857	<u>21 580</u> 19 116	<u>39 389</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 887</u> 22 359	<u>37 444</u> 21 170	<u>36 901</u> 21 170	<u>21 872</u> 19 403	<u>39 709</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 382	<u>36 501</u> 20 245	<u>35 958</u> 20 245	<u>21 007</u> 18 555	<u>38 765</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 109</u> 21 596	<u>36 707</u> 20 448	<u>36 164</u> 20 448	<u>21 196</u> 18 740	<u>38 972</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 439</u> 21 920	<u>37 020</u> 20 754	<u>36 477</u> 20 754	<u>21 483</u> 19 022	<u>39 285</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 248	<u>37 338</u> 21 065	<u>36 794</u> 21 065	<u>21 774</u> 19 307	<u>39 602</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 115</u> 22 582	<u>37 660</u> 21 381	<u>37 116</u> 21 381	<u>22 070</u> 19 597	<u>39 924</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 109</u> 21 596	<u>36 707</u> 20 448	<u>36 164</u> 20 448	<u>21 196</u> 18 740	<u>38 972</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 812	<u>36 916</u> 20 652	<u>36 372</u> 20 652	<u>21 388</u> 18 928	<u>39 180</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 662</u> 22 139	<u>37 231</u> 20 961	<u>36 688</u> 20 961	<u>21 677</u> 19 212	<u>39 495</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 001</u> 22 470	<u>37 552</u> 21 276	<u>37 008</u> 21 276	<u>21 971</u> 19 500	<u>39 816</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 345</u> 22 808	<u>37 878</u> 21 596	<u>37 335</u> 21 596	<u>22 270</u> 19 793	<u>40 143</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 498</u> 20 857	<u>33 049</u> 20 857	<u>32 233</u> 20 857	<u>33 773</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>38 755</u> 20 857
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 817</u> 21 170	<u>33 368</u> 21 170	<u>32 553</u> 21 170	<u>34 093</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>39 075</u> 21 170
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 874</u> 20 245	<u>32 425</u> 20 245	<u>31 610</u> 20 245	<u>33 150</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>38 131</u> 20 245
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 081</u> 20 448	<u>32 631</u> 20 448	<u>31 816</u> 20 448	<u>33 356</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>38 338</u> 20 448
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 393</u> 20 754	<u>32 944</u> 20 754	<u>32 129</u> 20 754	<u>33 669</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>38 651</u> 20 754
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 711</u> 21 065	<u>33 262</u> 21 065	<u>32 446</u> 21 065	<u>33 986</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>38 968</u> 21 065
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 033</u> 21 381	<u>33 584</u> 21 381	<u>32 768</u> 21 381	<u>34 308</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>39 290</u> 21 381
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 081</u> 20 448	<u>32 631</u> 20 448	<u>31 816</u> 20 448	<u>33 356</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>38 338</u> 20 448
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 289</u> 20 652	<u>32 840</u> 20 652	<u>32 025</u> 20 652	<u>33 565</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>38 546</u> 20 652
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 604</u> 20 961	<u>33 155</u> 20 961	<u>32 340</u> 20 961	<u>33 880</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>38 861</u> 20 961
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 925</u> 21 276	<u>33 476</u> 21 276	<u>32 661</u> 21 276	<u>34 201</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>39 182</u> 21 276
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 252</u> 21 596	<u>33 802</u> 21 596	<u>32 987</u> 21 596	<u>34 527</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>39 509</u> 21 596
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>39 781</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857	<u>31 690</u> 20 857	<u>39 781</u> 20 857
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 100</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170	<u>32 010</u> 21 170	<u>40 100</u> 21 170
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245	<u>31 066</u> 20 245	<u>39 157</u> 20 245
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>31 273</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>39 676</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754	<u>31 586</u> 20 754	<u>39 676</u> 20 754
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>39 994</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065	<u>31 903</u> 21 065	<u>39 994</u> 21 065
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>40 316</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381	<u>32 225</u> 21 381	<u>40 316</u> 21 381
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448	<u>31 273</u> 20 448	<u>39 363</u> 20 448
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>39 572</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652	<u>31 481</u> 20 652	<u>39 572</u> 20 652
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>39 887</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961	<u>31 796</u> 20 961	<u>39 887</u> 20 961
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>40 208</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276	<u>32 117</u> 21 276	<u>40 208</u> 21 276
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>40 534</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596	<u>32 444</u> 21 596	<u>40 534</u> 21 596
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

				,	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 049</u> 20 857
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 368</u> 21 170
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 425</u> 20 245
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 631</u> 20 448
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 944</u> 20 754
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 262</u> 21 065
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 584</u> 21 381
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 631</u> 20 448
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 840</u> 20 652
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 155</u> 20 961
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 476</u> 21 276
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 802</u> 21 596
212-101-2000	15, 7473-2010	3			

									-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 461</u> 21 941	<u>37 129</u> 20 861	<u>36 586</u> 20 861	<u>21 893</u> 19 424	<u>39 393</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 685</u> 22 161	<u>37 341</u> 21 069	<u>36 798</u> 21 069	<u>22 092</u> 19 619	<u>39 605</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 911</u> 22 382	<u>37 556</u> 21 280	<u>37 013</u> 21 280	<u>22 292</u> 19 815	<u>39 821</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 254</u> 22 718	<u>37 882</u> 21 599	<u>37 338</u> 21 599	<u>22 595</u> 20 112	<u>40 146</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 601</u> 23 059	<u>38 213</u> 21 923	<u>37 669</u> 21 923	<u>22 903</u> 20 414	<u>40 477</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 954</u> 23 405	<u>38 548</u> 22 252	<u>38 005</u> 22 252	<u>23 215</u> 20 720	<u>40 813</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 911</u> 22 382	<u>37 556</u> 21 280	<u>37 013</u> 21 280	<u>22 292</u> 19 815	<u>39 821</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 138</u> 22 606	<u>37 774</u> 21 493	<u>37 231</u> 21 493	<u>22 494</u> 20 013	<u>40 038</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 485</u> 22 945	<u>38 103</u> 21 816	<u>37 559</u> 21 816	<u>22 800</u> 20 313	<u>40 367</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 289	<u>38 436</u> 22 142	<u>37 893</u> 22 142	<u>23 111</u> 20 618	<u>40 700</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 192</u> 23 638	<u>38 775</u> 22 475	<u>38 232</u> 22 475	<u>23 426</u> 20 927	<u>41 039</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 138</u> 22 606	<u>37 774</u> 21 493	<u>37 231</u> 21 493	<u>22 494</u> 20 013	<u>40 038</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 832	<u>37 993</u> 21 708	<u>37 449</u> 21 708	<u>22 698</u> 20 213	<u>40 257</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708

					-	-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 502</u> 20 861	<u>33 053</u> 20 861	<u>32 238</u> 20 861	<u>33 778</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>38 759</u> 20 861
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 714</u> 21 069	<u>33 265</u> 21 069	<u>32 450</u> 21 069	<u>33 990</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>38 971</u> 21 069
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 930</u> 21 280	<u>33 480</u> 21 280	<u>32 665</u> 21 280	<u>34 205</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>39 187</u> 21 280
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 255</u> 21 599	<u>33 806</u> 21 599	<u>32 991</u> 21 599	<u>34 530</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>39 512</u> 21 599
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 586</u> 21 923	<u>34 137</u> 21 923	<u>33 322</u> 21 923	<u>34 861</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>39 843</u> 21 923
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 922</u> 22 252	<u>34 472</u> 22 252	<u>33 657</u> 22 252	<u>35 197</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>40 179</u> 22 252
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 930</u> 21 280	<u>33 480</u> 21 280	<u>32 665</u> 21 280	<u>34 205</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>39 187</u> 21 280
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 147</u> 21 493	<u>33 698</u> 21 493	<u>32 883</u> 21 493	<u>34 423</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>39 404</u> 21 493
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 476</u> 21 816	<u>34 027</u> 21 816	<u>33 212</u> 21 816	<u>34 751</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>39 733</u> 21 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 809</u> 22 142	<u>34 360</u> 22 142	<u>33 545</u> 22 142	<u>35 085</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>40 066</u> 22 142
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 148</u> 22 475	<u>34 699</u> 22 475	<u>33 884</u> 22 475	<u>35 424</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>40 405</u> 22 475
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 147</u> 21 493	<u>33 698</u> 21 493	<u>32 883</u> 21 493	<u>34 423</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>39 404</u> 21 493
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 366</u> 21 708	<u>33 917</u> 21 708	<u>33 102</u> 21 708	<u>34 642</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>39 623</u> 21 708

					-	-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>39 785</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861	<u>31 694</u> 20 861	<u>39 785</u> 20 861
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>39 997</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069	<u>31 906</u> 21 069	<u>39 997</u> 21 069
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>32 122</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>40 538</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599	<u>32 447</u> 21 599	<u>40 538</u> 21 599
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>40 869</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923	<u>32 778</u> 21 923	<u>40 869</u> 21 923
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>41 204</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252	<u>33 114</u> 22 252	<u>41 204</u> 22 252
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280	<u>32 122</u> 21 280	<u>40 212</u> 21 280
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>32 339</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>40 759</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816	<u>32 668</u> 21 816	<u>40 759</u> 21 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>41 092</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142	<u>33 002</u> 22 142	<u>41 092</u> 22 142
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>41 431</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475	<u>33 340</u> 22 475	<u>41 431</u> 22 475
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493	<u>32 339</u> 21 493	<u>40 430</u> 21 493
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>32 558</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708



					-
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 053</u> 20 861
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 265</u> 21 069
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 480</u> 21 280
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 806</u> 21 599
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 137</u> 21 923
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 472</u> 22 252
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 480</u> 21 280
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 698</u> 21 493
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 027</u> 21 816
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 360</u> 22 142
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>34 699</u> 22 475
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 698</u> 21 493
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 917</u> 21 708

									-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 719</u> 23 175	<u>38 325</u> 22 034	<u>37 782</u> 22 034	<u>23 008</u> 20 517	<u>40 589</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 074</u> 23 522	<u>38 662</u> 22 364	<u>38 118</u> 22 364	<u>23 321</u> 20 824	<u>40 926</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 433</u> 23 875	<u>39 004</u> 22 699	<u>38 461</u> 22 699	<u>23 639</u> 21 136	<u>41 268</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 832	<u>37 993</u> 21 708	<u>37 449</u> 21 708	<u>22 698</u> 20 213	<u>40 257</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 602</u> 23 060	<u>38 214</u> 21 925	<u>37 670</u> 21 925	<u>22 904</u> 20 415	<u>40 478</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 955</u> 23 406	<u>38 549</u> 22 254	<u>38 006</u> 22 254	<u>23 216</u> 20 721	<u>40 814</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 314</u> 23 758	<u>38 891</u> 22 588	<u>38 347</u> 22 588	<u>23 533</u> 21 032	<u>41 155</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 677</u> 24 114	<u>39 235</u> 22 926	<u>38 692</u> 22 926	<u>23 855</u> 21 347	<u>41 500</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 301</u> 23 746	<u>38 878</u> 22 576	<u>38 335</u> 22 576	<u>23 523</u> 21 021	<u>41 143</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 543</u> 23 982	<u>39 108</u> 22 801	<u>38 565</u> 22 801	<u>23 737</u> 21 232	<u>41 373</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 911</u> 24 343	<u>39 457</u> 23 144	<u>38 914</u> 23 144	<u>24 061</u> 21 550	<u>41 722</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 283</u> 24 708	<u>39 811</u> 23 491	<u>39 268</u> 23 491	<u>24 392</u> 21 873	<u>42 076</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 661</u> 25 079	<u>40 171</u> 23 843	<u>39 627</u> 23 843	<u>24 727</u> 22 202	<u>42 435</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843

					-	-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 698</u> 22 034	<u>34 249</u> 22 034	<u>33 434</u> 22 034	<u>34 974</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>39 955</u> 22 034
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 035</u> 22 364	<u>34 586</u> 22 364	<u>33 771</u> 22 364	<u>35 310</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>40 292</u> 22 364
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 377</u> 22 699	<u>34 928</u> 22 699	<u>34 113</u> 22 699	<u>35 653</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>40 634</u> 22 699
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 366</u> 21 708	<u>33 917</u> 21 708	<u>33 102</u> 21 708	<u>34 642</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>39 623</u> 21 708
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 587</u> 21 925	<u>34 138</u> 21 925	<u>33 323</u> 21 925	<u>34 863</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>39 844</u> 21 925
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 923</u> 22 254	<u>34 474</u> 22 254	<u>33 658</u> 22 254	<u>35 198</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>40 180</u> 22 254
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 264</u> 22 588	<u>34 815</u> 22 588	<u>34 000</u> 22 588	<u>35 539</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>40 521</u> 22 588
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 609</u> 22 926	<u>35 159</u> 22 926	<u>34 344</u> 22 926	<u>35 884</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>40 866</u> 22 926
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 251</u> 22 576	<u>34 802</u> 22 576	<u>33 987</u> 22 576	<u>35 527</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>40 509</u> 22 576
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 482</u> 22 801	<u>35 032</u> 22 801	<u>34 217</u> 22 801	<u>35 757</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>40 739</u> 22 801
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 831</u> 23 144	<u>35 382</u> 23 144	<u>34 566</u> 23 144	<u>36 106</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>41 088</u> 23 144
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 184</u> 23 491	<u>35 735</u> 23 491	<u>34 920</u> 23 491	<u>36 460</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>41 442</u> 23 491
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 544</u> 23 843	<u>36 095</u> 23 843	<u>35 279</u> 23 843	<u>36 819</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>41 801</u> 23 843

					-	-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>40 981</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034	<u>32 890</u> 22 034	<u>40 981</u> 22 034
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>41 318</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364	<u>33 227</u> 22 364	<u>41 318</u> 22 364
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>41 660</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699	<u>33 569</u> 22 699	<u>41 660</u> 22 699
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708	<u>32 558</u> 21 708	<u>40 649</u> 21 708
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>40 870</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925	<u>32 779</u> 21 925	<u>40 870</u> 21 925
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>41 206</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254	<u>33 115</u> 22 254	<u>41 206</u> 22 254
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>41 547</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588	<u>33 456</u> 22 588	<u>41 547</u> 22 588
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>41 891</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926	<u>33 801</u> 22 926	<u>41 891</u> 22 926
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576	<u>33 444</u> 22 576	<u>41 534</u> 22 576
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>41 764</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801	<u>33 674</u> 22 801	<u>41 764</u> 22 801
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>42 114</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144	<u>34 023</u> 23 144	<u>42 114</u> 23 144
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>42 467</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491	<u>34 377</u> 23 491	<u>42 467</u> 23 491
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 827</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843	<u>34 736</u> 23 843	<u>42 827</u> 23 843

					-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 249</u> 22 034
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>34 586</u> 22 364
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 928</u> 22 699
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 917</u> 21 708
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 138</u> 21 925
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 474</u> 22 254
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 815</u> 22 588
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 159</u> 22 926
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 802</u> 22 576
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 032</u> 22 801
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 382</u> 23 144
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 735</u> 23 491
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 095</u> 23 843

									-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 447</u> 23 889	<u>39 320</u> 23 009	<u>38 777</u> 23 009	<u>24 220</u> 21 705	<u>41 585</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>39 555</u> 23 239	<u>39 012</u> 23 239	<u>24 442</u> 21 922	<u>41 819</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 489	<u>39 911</u> 23 588	<u>39 367</u> 23 588	<u>24 777</u> 22 251	<u>42 175</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 435</u> 24 857	<u>40 271</u> 23 942	<u>39 728</u> 23 942	<u>25 118</u> 22 585	<u>42 536</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 815</u> 25 230	<u>40 638</u> 24 301	<u>40 094</u> 24 301	<u>25 463</u> 22 924	<u>42 902</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>39 555</u> 23 239	<u>39 012</u> 23 239	<u>24 442</u> 21 922	<u>41 819</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 369	<u>39 792</u> 23 472	<u>39 248</u> 23 472	<u>24 666</u> 22 142	<u>42 056</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 309</u> 24 734	<u>40 151</u> 23 824	<u>39 608</u> 23 824	<u>25 004</u> 22 474	<u>42 416</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 689</u> 25 106	<u>40 515</u> 24 181	<u>39 972</u> 24 181	<u>25 348</u> 22 811	<u>42 780</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 072</u> 25 482	<u>40 886</u> 24 544	<u>40 342</u> 24 544	<u>25 697</u> 23 153	<u>43 150</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 369	<u>39 792</u> 23 472	<u>39 248</u> 23 472	<u>24 666</u> 22 142	<u>42 056</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 185</u> 24 612	<u>40 031</u> 23 706	<u>39 488</u> 23 706	<u>24 891</u> 22 363	<u>42 295</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706

					-	-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>36 694</u> 23 009	<u>35 244</u> 23 009	<u>34 429</u> 23 009	<u>35 969</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>40 951</u> 23 009
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 928</u> 23 239	<u>35 479</u> 23 239	<u>34 664</u> 23 239	<u>36 204</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>41 185</u> 23 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 284</u> 23 588	<u>35 835</u> 23 588	<u>35 020</u> 23 588	<u>36 560</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>41 541</u> 23 588
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>37 645</u> 23 942	<u>36 196</u> 23 942	<u>35 380</u> 23 942	<u>36 920</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>41 902</u> 23 942
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 011</u> 24 301	<u>36 562</u> 24 301	<u>35 746</u> 24 301	<u>37 286</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>42 268</u> 24 301
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 928</u> 23 239	<u>35 479</u> 23 239	<u>34 664</u> 23 239	<u>36 204</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>41 185</u> 23 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 165</u> 23 472	<u>35 716</u> 23 472	<u>34 901</u> 23 472	<u>36 441</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>41 422</u> 23 472
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 525</u> 23 824	<u>36 075</u> 23 824	<u>35 260</u> 23 824	<u>36 800</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>41 782</u> 23 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 888</u> 24 181	<u>36 439</u> 24 181	<u>35 624</u> 24 181	<u>37 164</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>42 146</u> 24 181
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 259</u> 24 544	<u>36 810</u> 24 544	<u>35 995</u> 24 544	<u>37 535</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>42 516</u> 24 544
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 165</u> 23 472	<u>35 716</u> 23 472	<u>34 901</u> 23 472	<u>36 441</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>41 422</u> 23 472
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 404</u> 23 706	<u>35 955</u> 23 706	<u>35 140</u> 23 706	<u>36 680</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>41 661</u> 23 706

					-	-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>41 976</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009	<u>33 886</u> 23 009	<u>41 976</u> 23 009
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>34 120</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 567</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588	<u>34 476</u> 23 588	<u>42 567</u> 23 588
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>42 928</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>34 837</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 294</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301	<u>35 203</u> 24 301	<u>43 294</u> 24 301
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239	<u>34 120</u> 23 239	<u>42 211</u> 23 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>34 357</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 807</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>34 717</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 171</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181	<u>35 081</u> 24 181	<u>43 171</u> 24 181
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 542</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544	<u>35 451</u> 24 544	<u>43 542</u> 24 544
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472	<u>34 357</u> 23 472	<u>42 448</u> 23 472
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 687</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706	<u>34 597</u> 23 706	<u>42 687</u> 23 706



					-
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 244</u> 23 009
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 479</u> 23 239
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 835</u> 23 588
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 196</u> 23 942
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 562</u> 24 301
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 479</u> 23 239
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 716</u> 23 472
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 075</u> 23 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 439</u> 24 181
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 810</u> 24 544
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 716</u> 23 472
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 955</u> 23 706

									-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 562</u> 24 982	<u>40 394</u> 24 062	<u>39 850</u> 24 062	<u>25 233</u> 22 698	<u>42 658</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 944</u> 25 356	<u>40 762</u> 24 423	<u>40 219</u> 24 423	<u>25 581</u> 23 040	<u>43 027</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 332</u> 25 737	<u>41 135</u> 24 789	<u>40 592</u> 24 789	<u>25 933</u> 23 385	<u>43 400</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 931</u> 25 343	<u>40 750</u> 24 411	<u>40 206</u> 24 411	<u>25 569</u> 23 028	<u>43 014</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 190</u> 25 597	<u>40 998</u> 24 654	<u>40 455</u> 24 654	<u>25 804</u> 23 258	<u>43 262</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 581</u> 25 981	<u>41 376</u> 25 024	<u>40 832</u> 25 024	<u>26 160</u> 23 607	<u>43 640</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 979</u> 26 371	<u>41 759</u> 25 400	<u>41 215</u> 25 400	<u>26 521</u> 23 961	<u>44 023</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 382</u> 26 766	<u>42 148</u> 25 781	<u>41 604</u> 25 781	<u>26 888</u> 24 321	<u>44 412</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 486</u> 24 907	<u>40 802</u> 24 462	<u>40 258</u> 24 462	<u>26 567</u> 24 006	<u>43 066</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 740</u> 25 156	<u>41 051</u> 24 706	<u>40 508</u> 24 706	<u>26 813</u> 24 247	<u>43 316</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 125</u> 25 533	<u>41 430</u> 25 078	<u>40 887</u> 25 078	<u>27 183</u> 24 610	<u>43 694</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 515</u> 25 916	<u>41 813</u> 25 453	<u>41 270</u> 25 453	<u>27 560</u> 24 980	<u>44 078</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453

					-	-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>37 767</u> 24 062	<u>36 318</u> 24 062	<u>35 503</u> 24 062	<u>37 043</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>42 024</u> 24 062
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 24 423	<u>36 686</u> 24 423	<u>35 871</u> 24 423	<u>37 411</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>42 393</u> 24 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 509</u> 24 789	<u>37 059</u> 24 789	<u>36 244</u> 24 789	<u>37 784</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>42 766</u> 24 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 123</u> 24 411	<u>36 674</u> 24 411	<u>35 859</u> 24 411	<u>37 398</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>42 380</u> 24 411
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 371</u> 24 654	<u>36 922</u> 24 654	<u>36 107</u> 24 654	<u>37 647</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>42 628</u> 24 654
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 749</u> 25 024	<u>37 300</u> 25 024	<u>36 484</u> 25 024	<u>38 024</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>43 006</u> 25 024
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 132</u> 25 400	<u>37 683</u> 25 400	<u>36 868</u> 25 400	<u>38 407</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>43 389</u> 25 400
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 521</u> 25 781	<u>38 072</u> 25 781	<u>37 256</u> 25 781	<u>38 796</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>43 778</u> 25 781
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 175</u> 24 462	<u>36 726</u> 24 462	<u>35 911</u> 24 462	<u>37 451</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>42 432</u> 24 462
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 425</u> 24 706	<u>36 975</u> 24 706	<u>36 160</u> 24 706	<u>37 700</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>42 682</u> 24 706
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 803</u> 25 078	<u>37 354</u> 25 078	<u>36 539</u> 25 078	<u>38 079</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>43 060</u> 25 078
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 186</u> 25 453	<u>37 737</u> 25 453	<u>36 922</u> 25 453	<u>38 462</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>43 444</u> 25 453

					-	-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>43 050</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062	<u>34 959</u> 24 062	<u>43 050</u> 24 062
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 418</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423	<u>35 328</u> 24 423	<u>43 418</u> 24 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>43 791</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789	<u>35 701</u> 24 789	<u>43 791</u> 24 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 406</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411	<u>35 315</u> 24 411	<u>43 406</u> 24 411
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>43 654</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654	<u>35 564</u> 24 654	<u>43 654</u> 24 654
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 032</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024	<u>35 941</u> 25 024	<u>44 032</u> 25 024
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 415</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400	<u>36 324</u> 25 400	<u>44 415</u> 25 400
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>44 804</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781	<u>36 713</u> 25 781	<u>44 804</u> 25 781
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 458</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462	<u>35 367</u> 24 462	<u>43 458</u> 24 462
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>35 617</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 086</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078	<u>35 995</u> 25 078	<u>44 086</u> 25 078
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 469</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453	<u>36 379</u> 25 453	<u>44 469</u> 25 453

					-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 318</u> 24 062
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 686</u> 24 423
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 24 789
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 674</u> 24 411
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 922</u> 24 654
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 300</u> 25 024
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 683</u> 25 400
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 072</u> 25 781
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 726</u> 24 462
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 975</u> 24 706
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 354</u> 25 078
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 737</u> 25 453

									-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 912</u> 26 305	<u>42 203</u> 25 836	<u>41 660</u> 25 836	<u>27 942</u> 25 354	<u>44 468</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 740</u> 25 156	<u>41 051</u> 24 706	<u>40 508</u> 24 706	<u>26 813</u> 24 247	<u>43 316</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 407	<u>41 304</u> 24 954	<u>40 761</u> 24 954	<u>27 060</u> 24 489	<u>43 569</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 386</u> 25 789	<u>41 685</u> 25 328	<u>41 142</u> 25 328	<u>27 434</u> 24 856	<u>43 949</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 780</u> 26 175	<u>42 073</u> 25 708	<u>41 529</u> 25 708	<u>27 814</u> 25 229	<u>44 337</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 181</u> 26 568	<u>42 466</u> 26 093	<u>41 923</u> 26 093	<u>28 200</u> 25 607	<u>44 731</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 407	<u>41 304</u> 24 954	<u>40 761</u> 24 954	<u>27 060</u> 24 489	<u>43 569</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 256</u> 25 662	<u>41 558</u> 25 203	<u>41 015</u> 25 203	<u>27 310</u> 24 734	<u>43 822</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 649</u> 26 047	<u>41 944</u> 25 581	<u>41 400</u> 25 581	<u>27 688</u> 25 105	<u>44 208</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 047</u> 26 438	<u>42 335</u> 25 965	<u>41 791</u> 25 965	<u>28 072</u> 25 481	<u>44 599</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 452</u> 26 834	<u>42 733</u> 26 355	<u>42 189</u> 26 355	<u>28 461</u> 25 863	<u>44 997</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 034</u> 26 424	<u>42 322</u> 25 952	<u>41 779</u> 25 952	<u>28 058</u> 25 468	<u>44 587</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 302</u> 26 688	<u>42 586</u> 26 211	<u>42 043</u> 26 211	<u>28 318</u> 25 723	<u>44 851</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211

					-	-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	$\frac{39\,576}{25\,836}$	$\frac{38\,127}{25\,836}$	$\frac{37\,312}{25\,836}$	$\frac{38\,852}{25\,836}$	$\frac{44\,859}{25\,836}$	$\frac{43\,833}{25\,836}$
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	$\frac{38\,425}{24\,706}$	$\frac{36\,975}{24\,706}$	$\frac{36\,160}{24\,706}$	$\frac{37\,700}{24\,706}$	$\frac{43\,707}{24\,706}$	$\frac{42\,682}{24\,706}$
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	$\frac{38\,677}{24\,954}$	$\frac{37\,228}{24\,954}$	$\frac{36\,413}{24\,954}$	$\frac{37\,953}{24\,954}$	$\frac{43\,960}{24\,954}$	$\frac{42\,935}{24\,954}$
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	$\frac{39\,058}{25\,328}$	$\frac{37\,609}{25\,328}$	$\frac{36\,794}{25\,328}$	$\frac{38\,334}{25\,328}$	$\frac{44\,341}{25\,328}$	$\frac{43\,315}{25\,328}$
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	$\frac{39\,446}{25\,708}$	$\frac{37\,997}{25\,708}$	$\frac{37\,182}{25\,708}$	$\frac{38\,721}{25\,708}$	$\frac{44\,729}{25\,708}$	$\frac{43\,703}{25\,708}$
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	$\frac{39\,839}{26\,093}$	$\frac{38\,390}{26\,093}$	$\frac{37\,575}{26\,093}$	$\frac{39\,115}{26\,093}$	$\frac{45\,122}{26\,093}$	$\frac{44\,096}{26\,093}$
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	$\frac{38\,677}{24\,954}$	$\frac{37\,228}{24\,954}$	$\frac{36\,413}{24\,954}$	$\frac{37\,953}{24\,954}$	$\frac{43\,960}{24\,954}$	$\frac{42\,935}{24\,954}$
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	$\frac{38\,931}{25\,203}$	$\frac{37\,482}{25\,203}$	$\frac{36\,667}{25\,203}$	$\frac{38\,207}{25\,203}$	$\frac{44\,214}{25\,203}$	$\frac{43\,188}{25\,203}$
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	$\frac{39\,317}{25\,581}$	$\frac{37\,868}{25\,581}$	$\frac{37\,052}{25\,581}$	$\frac{38\,592}{25\,581}$	$\frac{44\,600}{25\,581}$	$\frac{43\,574}{25\,581}$
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	$\frac{39\,708}{25\,965}$	$\frac{38\,259}{25\,965}$	$\frac{37\,444}{25\,965}$	$\frac{38\,983}{25\,965}$	$\frac{44\,991}{25\,965}$	$\frac{43\,965}{25\,965}$
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	$\frac{40\,106}{26\,355}$	$\frac{38\,657}{26\,355}$	$\frac{37\,841}{26\,355}$	$\frac{39\,381}{26\,355}$	$\frac{45\,389}{26\,355}$	$\frac{44\,363}{26\,355}$
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	$\frac{39\,695}{25\,952}$	$\frac{38\,246}{25\,952}$	$\frac{37\,431}{25\,952}$	$\frac{38\,971}{25\,952}$	$\frac{44\,978}{25\,952}$	$\frac{43\,953}{25\,952}$
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	$\frac{39\,960}{26\,211}$	$\frac{38\,510}{26\,211}$	$\frac{37\,695}{26\,211}$	$\frac{39\,235}{26\,211}$	$\frac{45\,242}{26\,211}$	$\frac{44\,217}{26\,211}$

					-	-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>44 859</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836	<u>36 769</u> 25 836	<u>44 859</u> 25 836
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>35 617</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>35 870</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 341</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328	<u>36 250</u> 25 328	<u>44 341</u> 25 328
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>44 729</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708	<u>36 638</u> 25 708	<u>44 729</u> 25 708
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 122</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093	<u>37 032</u> 26 093	<u>45 122</u> 26 093
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954	<u>35 870</u> 24 954	<u>43 960</u> 24 954
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 214</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203	<u>36 124</u> 25 203	<u>44 214</u> 25 203
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 600</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581	<u>36 509</u> 25 581	<u>44 600</u> 25 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>44 991</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965	<u>36 900</u> 25 965	<u>44 991</u> 25 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>45 389</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355	<u>37 298</u> 26 355	<u>45 389</u> 26 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>44 978</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>36 888</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>45 242</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211	<u>37 152</u> 26 211	<u>45 242</u> 26 211



					-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 127</u> 25 836
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 975</u> 24 706
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 228</u> 24 954
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 609</u> 25 328
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 997</u> 25 708
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 390</u> 26 093
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 228</u> 24 954
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 482</u> 25 203
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 868</u> 25 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 259</u> 25 965
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 657</u> 26 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 246</u> 25 952
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 510</u> 26 211

									-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 711</u> 27 089	<u>42 988</u> 26 605	<u>42 444</u> 26 605	<u>28 712</u> 26 109	<u>45 252</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 126</u> 27 495	<u>43 395</u> 27 004	<u>42 851</u> 27 004	<u>29 111</u> 26 500	<u>45 659</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 546</u> 27 907	<u>43 807</u> 27 408	<u>43 264</u> 27 408	<u>29 516</u> 26 898	<u>46 072</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 548</u> 25 949	<u>42 167</u> 25 800	<u>41 623</u> 25 800	<u>28 426</u> 25 828	<u>44 431</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 946</u> 26 338	<u>42 562</u> 26 188	<u>42 019</u> 26 188	<u>28 821</u> 26 216	<u>44 827</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 348</u> 26 733	<u>42 963</u> 26 580	<u>42 419</u> 26 580	<u>29 222</u> 26 609	<u>45 227</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 135	<u>43 370</u> 26 979	<u>42 826</u> 26 979	<u>29 630</u> 27 009	<u>45 634</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 813</u> 26 208	<u>42 431</u> 26 059	<u>41 888</u> 26 059	<u>28 689</u> 26 087	<u>44 695</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 214</u> 26 601	<u>42 829</u> 26 449	<u>42 285</u> 26 449	<u>29 088</u> 26 478	<u>45 093</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 621</u> 27 001	<u>43 234</u> 26 846	<u>42 690</u> 26 846	<u>29 494</u> 26 875	<u>45 498</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 035</u> 27 406	<u>43 645</u> 27 249	<u>43 102</u> 27 249	<u>29 905</u> 27 279	<u>45 910</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 882</u> 27 256	<u>43 493</u> 27 100	<u>42 950</u> 27 100	<u>29 754</u> 27 130	<u>45 758</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100

					-	-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>40 361</u> 26 605	<u>38 912</u> 26 605	<u>38 096</u> 26 605	<u>39 636</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>44 618</u> 26 605
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 768</u> 27 004	<u>39 319</u> 27 004	<u>38 503</u> 27 004	<u>40 043</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>45 025</u> 27 004
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>41 181</u> 27 408	<u>39 731</u> 27 408	<u>38 916</u> 27 408	<u>40 456</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>45 438</u> 27 408
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 540</u> 25 800	<u>38 091</u> 25 800	<u>37 276</u> 25 800	<u>38 816</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>43 797</u> 25 800
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 936</u> 26 188	<u>38 487</u> 26 188	<u>37 671</u> 26 188	<u>39 211</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>44 193</u> 26 188
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 336</u> 26 580	<u>38 887</u> 26 580	<u>38 072</u> 26 580	<u>39 611</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>44 593</u> 26 580
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 743</u> 26 979	<u>39 294</u> 26 979	<u>38 479</u> 26 979	<u>40 018</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>45 000</u> 26 979
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 804</u> 26 059	<u>38 355</u> 26 059	<u>37 540</u> 26 059	<u>39 080</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>44 061</u> 26 059
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 202</u> 26 449	<u>38 753</u> 26 449	<u>37 938</u> 26 449	<u>39 478</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>44 459</u> 26 449
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 607</u> 26 846	<u>39 158</u> 26 846	<u>38 342</u> 26 846	<u>39 882</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>44 864</u> 26 846
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 018</u> 27 249	<u>39 569</u> 27 249	<u>38 754</u> 27 249	<u>40 294</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>45 275</u> 27 249
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 866</u> 27 100	<u>39 417</u> 27 100	<u>38 602</u> 27 100	<u>40 142</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>45 124</u> 27 100

					-	-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>45 644</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605	<u>37 553</u> 26 605	<u>45 644</u> 26 605
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 051</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004	<u>37 960</u> 27 004	<u>46 051</u> 27 004
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>46 463</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408	<u>38 373</u> 27 408	<u>46 463</u> 27 408
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>44 823</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800	<u>36 732</u> 25 800	<u>44 823</u> 25 800
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 219</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>37 128</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 619</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580	<u>37 528</u> 26 580	<u>45 619</u> 26 580
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 026</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979	<u>37 935</u> 26 979	<u>46 026</u> 26 979
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 087</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059	<u>36 996</u> 26 059	<u>45 087</u> 26 059
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 485</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449	<u>37 394</u> 26 449	<u>45 485</u> 26 449
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 890</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846	<u>37 799</u> 26 846	<u>45 890</u> 26 846
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 301</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249	<u>38 211</u> 27 249	<u>46 301</u> 27 249
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 149</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100	<u>38 059</u> 27 100	<u>46 149</u> 27 100

					-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 912</u> 26 605
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 319</u> 27 004
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 731</u> 27 408
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 091</u> 25 800
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 487</u> 26 188
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 887</u> 26 580
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 294</u> 26 979
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 355</u> 26 059
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 753</u> 26 449
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 158</u> 26 846
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 569</u> 27 249
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 417</u> 27 100

									-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 299</u> 27 665	<u>43 908</u> 27 507	<u>43 365</u> 27 507	<u>30 168</u> 27 537	<u>46 172</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 723</u> 28 080	<u>44 329</u> 27 919	<u>43 785</u> 27 919	<u>30 590</u> 27 951	<u>46 593</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 152</u> 28 501	<u>44 756</u> 28 338	<u>44 213</u> 28 338	<u>31 018</u> 28 370	<u>47 020</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 830</u> 27 205	<u>43 840</u> 27 440	<u>43 297</u> 27 440	<u>30 929</u> 28 283	<u>46 104</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 245</u> 27 612	<u>44 260</u> 27 852	<u>43 716</u> 27 852	<u>31 362</u> 28 707	<u>46 524</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 668</u> 28 027	<u>44 686</u> 28 270	<u>44 142</u> 28 270	<u>31 802</u> 29 138	<u>46 950</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 097</u> 28 448	<u>45 118</u> 28 693	<u>44 574</u> 28 693	<u>32 247</u> 29 575	<u>47 382</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 108</u> 27 477	<u>44 120</u> 27 715	<u>43 577</u> 27 715	<u>31 217</u> 28 565	<u>46 384</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 528</u> 27 889	<u>44 544</u> 28 131	<u>44 001</u> 28 131	<u>31 655</u> 28 994	<u>46 808</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 954</u> 28 307	<u>44 974</u> 28 552	<u>44 430</u> 28 552	<u>32 098</u> 29 429	<u>47 238</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 388</u> 28 732	<u>45 411</u> 28 981	<u>44 868</u> 28 981	<u>32 549</u> 29 871	<u>47 676</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 228</u> 28 576	<u>45 250</u> 28 823	<u>44 707</u> 28 823	<u>32 383</u> 29 708	<u>47 515</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823

					-	-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 281</u> 27 507	<u>39 832</u> 27 507	<u>39 017</u> 27 507	<u>40 557</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>45 538</u> 27 507
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 702</u> 27 919	<u>40 253</u> 27 919	<u>39 438</u> 27 919	<u>40 977</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>45 959</u> 27 919
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 129</u> 28 338	<u>40 680</u> 28 338	<u>39 865</u> 28 338	<u>41 405</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>46 386</u> 28 338
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 213</u> 27 440	<u>39 764</u> 27 440	<u>38 949</u> 27 440	<u>40 489</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>45 470</u> 27 440
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 633</u> 27 852	<u>40 184</u> 27 852	<u>39 368</u> 27 852	<u>40 908</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>45 890</u> 27 852
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 059</u> 28 270	<u>40 610</u> 28 270	<u>39 795</u> 28 270	<u>41 334</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>46 316</u> 28 270
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 491</u> 28 693	<u>41 042</u> 28 693	<u>40 227</u> 28 693	<u>41 766</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>46 748</u> 28 693
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 493</u> 27 715	<u>40 044</u> 27 715	<u>39 229</u> 27 715	<u>40 769</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>45 750</u> 27 715
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 917</u> 28 131	<u>40 468</u> 28 131	<u>39 653</u> 28 131	<u>41 193</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>46 174</u> 28 131
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 347</u> 28 552	<u>40 898</u> 28 552	<u>40 083</u> 28 552	<u>41 622</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>46 604</u> 28 552
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 785</u> 28 981	<u>41 335</u> 28 981	<u>40 520</u> 28 981	<u>42 060</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>47 042</u> 28 981
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 624</u> 28 823	<u>41 174</u> 28 823	<u>40 359</u> 28 823	<u>41 899</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>46 881</u> 28 823

					-	-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 564</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507	<u>38 474</u> 27 507	<u>46 564</u> 27 507
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 985</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919	<u>38 894</u> 27 919	<u>46 985</u> 27 919
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 412</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338	<u>39 321</u> 28 338	<u>47 412</u> 28 338
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 496</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440	<u>38 406</u> 27 440	<u>46 496</u> 27 440
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>46 916</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852	<u>38 825</u> 27 852	<u>46 916</u> 27 852
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 342</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270	<u>39 251</u> 28 270	<u>47 342</u> 28 270
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>47 774</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693	<u>39 683</u> 28 693	<u>47 774</u> 28 693
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>46 776</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715	<u>38 686</u> 27 715	<u>46 776</u> 27 715
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>47 200</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131	<u>39 110</u> 28 131	<u>47 200</u> 28 131
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 630</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552	<u>39 539</u> 28 552	<u>47 630</u> 28 552
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>48 067</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981	<u>39 977</u> 28 981	<u>48 067</u> 28 981
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>47 906</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823	<u>39 816</u> 28 823	<u>47 906</u> 28 823



					-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 832</u> 27 507
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 253</u> 27 919
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 680</u> 28 338
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 764</u> 27 440
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 27 852
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 610</u> 28 270
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 042</u> 28 693
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 044</u> 27 715
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 468</u> 28 131
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 898</u> 28 552
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 335</u> 28 981
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 174</u> 28 823

									-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 666</u> 29 005	<u>45 691</u> 29 255	<u>45 148</u> 29 255	<u>32 838</u> 30 154	<u>47 956</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 109</u> 29 439	<u>46 139</u> 29 694	<u>45 596</u> 29 694	<u>33 299</u> 30 606	<u>48 403</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 560</u> 29 881	<u>46 594</u> 30 140	<u>46 050</u> 30 140	<u>33 767</u> 31 065	<u>48 858</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 854</u> 28 209	<u>44 679</u> 28 263	<u>44 136</u> 28 263	<u>31 794</u> 29 131	<u>46 943</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 285</u> 28 632	<u>45 111</u> 28 686	<u>44 567</u> 28 686	<u>32 240</u> 29 568	<u>47 375</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 724</u> 29 062	<u>45 551</u> 29 118	<u>45 007</u> 29 118	<u>32 692</u> 30 011	<u>47 815</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 168</u> 29 497	<u>45 996</u> 29 554	<u>45 453</u> 29 554	<u>33 152</u> 30 462	<u>48 261</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 142</u> 28 491	<u>44 967</u> 28 545	<u>44 423</u> 28 545	<u>32 091</u> 29 422	<u>47 231</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 577</u> 28 918	<u>45 404</u> 28 974	<u>44 861</u> 28 974	<u>32 542</u> 29 864	<u>47 669</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 020</u> 29 352	<u>45 848</u> 29 409	<u>45 304</u> 29 409	<u>32 998</u> 30 311	<u>48 112</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 469</u> 29 792	<u>46 297</u> 29 849	<u>45 753</u> 29 849	<u>33 462</u> 30 766	<u>48 561</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 304</u> 29 630	<u>46 132</u> 29 688	<u>45 589</u> 29 688	<u>33 292</u> 30 599	<u>48 397</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688

					-	-	-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>43 065</u> 29 255	<u>41 615</u> 29 255	<u>40 800</u> 29 255	<u>42 340</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>47 322</u> 29 255
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 512</u> 29 694	<u>42 063</u> 29 694	<u>41 248</u> 29 694	<u>42 788</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>47 769</u> 29 694
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 967</u> 30 140	<u>42 518</u> 30 140	<u>41 703</u> 30 140	<u>43 242</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>48 224</u> 30 140
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 052</u> 28 263	<u>40 603</u> 28 263	<u>39 788</u> 28 263	<u>41 328</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>46 309</u> 28 263
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 484</u> 28 686	<u>41 035</u> 28 686	<u>40 220</u> 28 686	<u>41 760</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>46 741</u> 28 686
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 924</u> 29 118	<u>41 475</u> 29 118	<u>40 660</u> 29 118	<u>42 199</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>47 181</u> 29 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 370</u> 29 554	<u>41 920</u> 29 554	<u>41 105</u> 29 554	<u>42 645</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>47 627</u> 29 554
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 340</u> 28 545	<u>40 891</u> 28 545	<u>40 076</u> 28 545	<u>41 616</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>46 597</u> 28 545
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 778</u> 28 974	<u>41 329</u> 28 974	<u>40 513</u> 28 974	<u>42 053</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>47 035</u> 28 974
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 221</u> 29 409	<u>41 772</u> 29 409	<u>40 957</u> 29 409	<u>42 496</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>47 478</u> 29 409
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 670</u> 29 849	<u>42 221</u> 29 849	<u>41 406</u> 29 849	<u>42 945</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>47 927</u> 29 849
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 506</u> 29 688	<u>42 056</u> 29 688	<u>41 241</u> 29 688	<u>42 781</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>47 763</u> 29 688

					-	-	-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 347</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255	<u>40 257</u> 29 255	<u>48 347</u> 29 255
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>48 795</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694	<u>40 705</u> 29 694	<u>48 795</u> 29 694
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 250</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140	<u>41 159</u> 30 140	<u>49 250</u> 30 140
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>47 335</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263	<u>39 244</u> 28 263	<u>47 335</u> 28 263
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>47 767</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686	<u>39 676</u> 28 686	<u>47 767</u> 28 686
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 207</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118	<u>40 116</u> 29 118	<u>48 207</u> 29 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>48 652</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554	<u>40 562</u> 29 554	<u>48 652</u> 29 554
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>47 623</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545	<u>39 532</u> 28 545	<u>47 623</u> 28 545
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>48 061</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974	<u>39 970</u> 28 974	<u>48 061</u> 28 974
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>48 504</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409	<u>40 413</u> 29 409	<u>48 504</u> 29 409
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>48 953</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849	<u>40 862</u> 29 849	<u>48 953</u> 29 849
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>40 698</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688

					-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 615</u> 29 255
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 063</u> 29 694
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 518</u> 30 140
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 603</u> 28 263
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 035</u> 28 686
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 475</u> 29 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 920</u> 29 554
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 891</u> 28 545
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 329</u> 28 974
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 772</u> 29 409
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 221</u> 29 849
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 056</u> 29 688

									-	-
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 757</u> 30 075	<u>46 586</u> 30 132	<u>46 042</u> 30 132	<u>33 760</u> 31 058	<u>48 850</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 217</u> 30 526	<u>47 047</u> 30 585	<u>46 504</u> 30 585	<u>34 236</u> 31 525	<u>49 312</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 684</u> 30 983	<u>47 515</u> 31 044	<u>46 972</u> 31 044	<u>34 717</u> 31 997	<u>49 780</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 120</u> 29 450	<u>45 832</u> 29 393	<u>45 288</u> 29 393	<u>32 983</u> 30 296	<u>48 096</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 571</u> 29 893	<u>46 282</u> 29 834	<u>45 738</u> 29 834	<u>33 447</u> 30 751	<u>48 546</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 028</u> 30 340	<u>46 739</u> 30 282	<u>46 195</u> 30 282	<u>33 918</u> 31 212	<u>49 003</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 493</u> 30 796	<u>47 201</u> 30 736	<u>46 658</u> 30 736	<u>34 396</u> 31 681	<u>49 466</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 421</u> 29 745	<u>46 132</u> 29 688	<u>45 589</u> 29 688	<u>33 293</u> 30 600	<u>48 397</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 875</u> 30 191	<u>46 587</u> 30 133	<u>46 043</u> 30 133	<u>33 760</u> 31 058	<u>48 851</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 338</u> 30 644	<u>47 047</u> 30 585	<u>46 504</u> 30 585	<u>34 236</u> 31 525	<u>49 312</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 807</u> 31 104	<u>47 515</u> 31 044	<u>46 972</u> 31 044	<u>34 719</u> 31 998	<u>49 780</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 634</u> 30 934	<u>47 343</u> 30 875	<u>46 800</u> 30 875	<u>34 541</u> 31 824	<u>49 607</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875

					-	-	-	-	-	-
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 959</u> 30 132	<u>42 510</u> 30 132	<u>41 695</u> 30 132	<u>43 234</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>48 216</u> 30 132
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 420</u> 30 585	<u>42 971</u> 30 585	<u>42 156</u> 30 585	<u>43 696</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>48 677</u> 30 585
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 889</u> 31 044	<u>43 439</u> 31 044	<u>42 624</u> 31 044	<u>44 164</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>49 146</u> 31 044
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 205</u> 29 393	<u>41 756</u> 29 393	<u>40 941</u> 29 393	<u>42 481</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>47 462</u> 29 393
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 655</u> 29 834	<u>42 206</u> 29 834	<u>41 391</u> 29 834	<u>42 931</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>47 912</u> 29 834
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 112</u> 30 282	<u>42 663</u> 30 282	<u>41 848</u> 30 282	<u>43 387</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>48 369</u> 30 282
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 575</u> 30 736	<u>43 125</u> 30 736	<u>42 310</u> 30 736	<u>43 850</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>48 832</u> 30 736
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 506</u> 29 688	<u>42 056</u> 29 688	<u>41 241</u> 29 688	<u>42 781</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>47 763</u> 29 688
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 960</u> 30 133	<u>42 511</u> 30 133	<u>41 696</u> 30 133	<u>43 236</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>48 217</u> 30 133
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 420</u> 30 585	<u>42 971</u> 30 585	<u>42 156</u> 30 585	<u>43 696</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>48 677</u> 30 585
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 889</u> 31 044	<u>43 439</u> 31 044	<u>42 624</u> 31 044	<u>44 164</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>49 146</u> 31 044
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 716</u> 30 875	<u>43 267</u> 30 875	<u>42 452</u> 30 875	<u>43 992</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>48 973</u> 30 875

					-	-	-	-	-	-
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>49 242</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132	<u>41 151</u> 30 132	<u>49 242</u> 30 132
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>41 613</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>42 081</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>48 488</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393	<u>40 397</u> 29 393	<u>48 488</u> 29 393
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>48 938</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834	<u>40 847</u> 29 834	<u>48 938</u> 29 834
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>49 395</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282	<u>41 304</u> 30 282	<u>49 395</u> 30 282
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 857</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736	<u>41 767</u> 30 736	<u>49 857</u> 30 736
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688	<u>40 698</u> 29 688	<u>48 788</u> 29 688
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>49 243</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133	<u>41 152</u> 30 133	<u>49 243</u> 30 133
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585	<u>41 613</u> 30 585	<u>49 703</u> 30 585
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044	<u>42 081</u> 31 044	<u>50 171</u> 31 044
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 999</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875	<u>41 908</u> 30 875	<u>49 999</u> 30 875



					-
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 510</u> 30 132
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 971</u> 30 585
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 439</u> 31 044
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 756</u> 29 393
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 206</u> 29 834
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 663</u> 30 282
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 125</u> 30 736
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 056</u> 29 688
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 511</u> 30 133
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 971</u> 30 585
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 439</u> 31 044
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 267</u> 30 875

									-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 108</u> 31 399	<u>47 816</u> 31 338	<u>47 272</u> 31 338	<u>35 027</u> 32 301	<u>50 080</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 588</u> 31 870	<u>48 295</u> 31 808	<u>47 752</u> 31 808	<u>35 522</u> 32 786	<u>50 560</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 076</u> 32 348	<u>48 782</u> 32 285	<u>48 238</u> 32 285	<u>36 024</u> 33 278	<u>51 046</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 960</u> 31 254	<u>46 732</u> 30 276	<u>46 189</u> 30 276	<u>33 912</u> 31 207	<u>48 996</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 438</u> 31 723	<u>47 196</u> 30 730	<u>46 652</u> 30 730	<u>34 388</u> 31 674	<u>49 460</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 923</u> 32 198	<u>47 666</u> 31 191	<u>47 123</u> 31 191	<u>34 874</u> 32 150	<u>49 930</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 416</u> 32 682	<u>48 143</u> 31 659	<u>47 600</u> 31 659	<u>35 365</u> 32 631	<u>50 408</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 278</u> 31 566	<u>47 041</u> 30 579	<u>46 498</u> 30 579	<u>34 230</u> 31 519	<u>49 306</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 761</u> 32 040	<u>47 509</u> 31 037	<u>46 965</u> 31 037	<u>34 711</u> 31 991	<u>49 773</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 251</u> 32 520	<u>47 983</u> 31 503	<u>47 440</u> 31 503	<u>35 201</u> 32 471	<u>50 248</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 749</u> 33 008	<u>48 465</u> 31 975	<u>47 922</u> 31 975	<u>35 697</u> 32 957	<u>50 730</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 567</u> 32 829	<u>48 288</u> 31 802	<u>47 745</u> 31 802	<u>35 515</u> 32 779	<u>50 553</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802

					-	-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 189</u> 31 338	<u>43 740</u> 31 338	<u>42 925</u> 31 338	<u>44 464</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>49 446</u> 31 338
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 669</u> 31 808	<u>44 219</u> 31 808	<u>43 404</u> 31 808	<u>44 944</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>49 926</u> 31 808
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 155</u> 32 285	<u>44 706</u> 32 285	<u>43 890</u> 32 285	<u>45 430</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>50 412</u> 32 285
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 105</u> 30 276	<u>42 656</u> 30 276	<u>41 841</u> 30 276	<u>43 381</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>48 362</u> 30 276
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 569</u> 30 730	<u>43 120</u> 30 730	<u>42 305</u> 30 730	<u>43 844</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>48 826</u> 30 730
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 039</u> 31 191	<u>43 590</u> 31 191	<u>42 775</u> 31 191	<u>44 315</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>49 296</u> 31 191
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 517</u> 31 659	<u>44 067</u> 31 659	<u>43 252</u> 31 659	<u>44 792</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>49 774</u> 31 659
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 415</u> 30 579	<u>42 966</u> 30 579	<u>42 150</u> 30 579	<u>43 690</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>48 672</u> 30 579
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 882</u> 31 037	<u>43 433</u> 31 037	<u>42 617</u> 31 037	<u>44 157</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>49 139</u> 31 037
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 357</u> 31 503	<u>43 908</u> 31 503	<u>43 092</u> 31 503	<u>44 632</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>49 614</u> 31 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>45 839</u> 31 975	<u>44 389</u> 31 975	<u>43 574</u> 31 975	<u>45 114</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>50 096</u> 31 975
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 662</u> 31 802	<u>44 213</u> 31 802	<u>43 397</u> 31 802	<u>44 937</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>49 919</u> 31 802

					-	-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 472</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338	<u>42 381</u> 31 338	<u>50 472</u> 31 338
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 951</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808	<u>42 861</u> 31 808	<u>50 951</u> 31 808
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 438</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285	<u>43 347</u> 32 285	<u>51 438</u> 32 285
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 388</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276	<u>41 297</u> 30 276	<u>49 388</u> 30 276
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 852</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730	<u>41 761</u> 30 730	<u>49 852</u> 30 730
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 322</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191	<u>42 232</u> 31 191	<u>50 322</u> 31 191
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 799</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659	<u>42 709</u> 31 659	<u>50 799</u> 31 659
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 698</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579	<u>41 607</u> 30 579	<u>49 698</u> 30 579
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 165</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037	<u>42 074</u> 31 037	<u>50 165</u> 31 037
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 640</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503	<u>42 549</u> 31 503	<u>50 640</u> 31 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 121</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975	<u>43 031</u> 31 975	<u>51 121</u> 31 975
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 945</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802	<u>42 854</u> 31 802	<u>50 945</u> 31 802

					-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 740</u> 31 338
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 219</u> 31 808
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 706</u> 32 285
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 656</u> 30 276
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 120</u> 30 730
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 590</u> 31 191
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 067</u> 31 659
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 966</u> 30 579
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 433</u> 31 037
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 908</u> 31 503
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 31 975
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 213</u> 31 802

									-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 069</u> 33 322	<u>48 775</u> 32 278	<u>48 231</u> 32 278	<u>36 017</u> 33 271	<u>51 039</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 578</u> 33 821	<u>49 269</u> 32 763	<u>48 726</u> 32 763	<u>36 526</u> 33 770	<u>51 533</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 096</u> 34 329	<u>49 770</u> 33 254	<u>49 227</u> 33 254	<u>37 042</u> 34 276	<u>52 034</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254

**212-102.**

									-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 151</u> 17 716	<u>32 494</u> 16 761	<u>32 947</u> 16 761	<u>17 648</u> 15 262	<u>35 927</u> 17 551	<u>35 603</u> 16 761
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 367</u> 17 928	<u>33 349</u> 17 599	<u>33 802</u> 17 599	<u>18 425</u> 16 024	<u>36 822</u> 18 429	<u>36 458</u> 17 599
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 244</u> 21 297	<u>35 183</u> 19 205	<u>34 639</u> 19 205	<u>19 977</u> 17 113	<u>37 447</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 754</u> 22 229	<u>36 471</u> 20 660	<u>36 924</u> 20 660	<u>19 456</u> 17 035		<u>39 580</u> 20 660
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 102	<u>36 302</u> 20 302	<u>35 758</u> 20 302	<u>20 373</u> 17 502	<u>38 566</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 410</u> 24 400	<u>37 457</u> 21 435	<u>36 914</u> 21 435	<u>21 360</u> 18 469	<u>39 722</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 019</u> 26 959	<u>39 011</u> 22 958	<u>38 467</u> 22 958	<u>21 858</u> 18 957	<u>41 275</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958

					-	-	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 148</u> 32 278	<u>44 699</u> 32 278	<u>43 884</u> 32 278	<u>45 423</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>50 405</u> 32 278
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>46 642</u> 32 763	<u>45 193</u> 32 763	<u>44 378</u> 32 763	<u>45 918</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>50 899</u> 32 763
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 143</u> 33 254	<u>45 694</u> 33 254	<u>44 879</u> 33 254	<u>46 419</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>51 400</u> 33 254

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 505</u> 16 761	<u>28 146</u> 16 761	<u>29 233</u> 16 761	<u>29 867</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>34 758</u> 16 761
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 360</u> 17 599	<u>29 002</u> 17 599	<u>30 089</u> 17 599	<u>30 723</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>35 614</u> 17 599
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>32 857</u> 19 205	<u>31 677</u> 19 205	<u>30 644</u> 19 205	<u>32 089</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>36 813</u> 19 205
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 482</u> 20 660	<u>32 124</u> 20 660	<u>33 211</u> 20 660	<u>33 845</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>38 736</u> 20 660
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 976</u> 20 302	<u>32 796</u> 20 302	<u>31 763</u> 20 302	<u>33 208</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>37 932</u> 20 302
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>35 132</u> 21 435	<u>33 952</u> 21 435	<u>32 919</u> 21 435	<u>34 363</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>39 088</u> 21 435
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>36 685</u> 22 958	<u>35 505</u> 22 958	<u>34 472</u> 22 958	<u>35 917</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>40 641</u> 22 958

					-	-	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 431</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278	<u>43 340</u> 32 278	<u>51 431</u> 32 278
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 925</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763	<u>43 834</u> 32 763	<u>51 925</u> 32 763
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 426</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254	<u>44 336</u> 33 254	<u>52 426</u> 33 254

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>35 603</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761	<u>28 780</u> 16 761	<u>35 603</u> 16 761
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 458</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599	<u>29 636</u> 17 599	<u>36 458</u> 17 599
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>38 096</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205	<u>30 360</u> 19 205	<u>38 096</u> 19 205
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 580</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660	<u>32 758</u> 20 660	<u>39 580</u> 20 660
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 215</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302	<u>31 479</u> 20 302	<u>39 215</u> 20 302
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 370</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435	<u>32 635</u> 21 435	<u>40 370</u> 21 435
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>41 924</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958	<u>34 188</u> 22 958	<u>41 924</u> 22 958



				,	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 699</u> 32 278
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 193</u> 32 763
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 694</u> 33 254

				,	-
212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 143</u> 16 761
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 998</u> 17 599
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 364</u> 19 205
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 120</u> 20 660
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 483</u> 20 302
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 638</u> 21 435
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 192</u> 22 958

									-	-
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 920</u> 27 842	<u>40 051</u> 23 978	<u>39 508</u> 23 978	<u>23 038</u> 20 114	<u>42 316</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 450</u> 28 362	<u>40 745</u> 24 658	<u>40 202</u> 24 658	<u>23 896</u> 20 955	<u>43 010</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 378</u> 28 723	<u>40 548</u> 24 657	<u>41 001</u> 24 657	<u>25 344</u> 22 807	<u>44 360</u> 25 819	<u>43 657</u> 24 657
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 471	<u>36 655</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>26 496</u> 23 504	<u>41 184</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 540</u> 17 117	<u>34 064</u> 18 300	<u>34 516</u> 18 300	<u>18 426</u> 16 025	<u>37 570</u> 19 162	<u>37 173</u> 18 300
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 748</u> 17 321	<u>34 997</u> 19 215	<u>35 450</u> 19 215	<u>19 243</u> 16 825	<u>38 548</u> 20 121	<u>38 106</u> 19 215
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 518</u> 21 017	<u>35 977</u> 20 176	<u>36 430</u> 20 176	<u>20 100</u> 17 666	<u>38 776</u> 20 344	<u>39 086</u> 20 176
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 477	<u>37 132</u> 21 308	<u>37 585</u> 21 308	<u>20 324</u> 17 886	<u>40 784</u> 22 313	<u>40 241</u> 21 308
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 672</u> 22 148	<u>38 286</u> 22 440	<u>38 739</u> 22 440	<u>20 549</u> 18 106	<u>41 235</u> 22 755	<u>41 395</u> 22 440
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 284</u> 23 729	<u>39 901</u> 24 023	<u>40 354</u> 24 023	<u>21 662</u> 19 197	<u>42 969</u> 24 455	<u>43 010</u> 24 023
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 128</u> 25 537	<u>43 106</u> 27 164	<u>43 559</u> 27 164	<u>22 223</u> 19 747	<u>46 514</u> 27 931	<u>46 215</u> 27 164
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 742</u> 27 119	<u>44 198</u> 28 236	<u>44 651</u> 28 236	<u>23 554</u> 21 052	<u>47 653</u> 29 047	<u>47 307</u> 28 236

					-	-	-	-	-	-
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>37 726</u> 23 978	<u>36 546</u> 23 978	<u>35 513</u> 23 978	<u>36 957</u> 23 978	<u>42 965</u> 23 978	<u>41 682</u> 23 978
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 420</u> 24 658	<u>37 240</u> 24 658	<u>36 207</u> 24 658	<u>37 651</u> 24 658	<u>43 658</u> 24 658	<u>42 376</u> 24 658
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 559</u> 24 657	<u>36 200</u> 24 657	<u>37 287</u> 24 657	<u>37 921</u> 24 657	<u>43 657</u> 24 657	<u>42 813</u> 24 657
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 004</u> 23 504	<u>31 123</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>38 467</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 075</u> 18 300	<u>29 716</u> 18 300	<u>30 803</u> 18 300	<u>31 437</u> 18 300	<u>37 173</u> 18 300	<u>36 328</u> 18 300
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>32 008</u> 19 215	<u>30 650</u> 19 215	<u>31 737</u> 19 215	<u>32 371</u> 19 215	<u>38 106</u> 19 215	<u>37 262</u> 19 215
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 988</u> 20 176	<u>31 630</u> 20 176	<u>32 717</u> 20 176	<u>33 351</u> 20 176	<u>39 086</u> 20 176	<u>38 242</u> 20 176
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>34 143</u> 21 308	<u>32 785</u> 21 308	<u>33 872</u> 21 308	<u>34 506</u> 21 308	<u>40 241</u> 21 308	<u>39 397</u> 21 308
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>35 297</u> 22 440	<u>33 939</u> 22 440	<u>35 026</u> 22 440	<u>35 660</u> 22 440	<u>41 395</u> 22 440	<u>40 551</u> 22 440
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 912</u> 24 023	<u>35 554</u> 24 023	<u>36 640</u> 24 023	<u>37 274</u> 24 023	<u>43 010</u> 24 023	<u>42 166</u> 24 023
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>40 117</u> 27 164	<u>38 758</u> 27 164	<u>39 845</u> 27 164	<u>40 479</u> 27 164	<u>46 215</u> 27 164	<u>45 370</u> 27 164
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>41 209</u> 28 236	<u>39 851</u> 28 236	<u>40 938</u> 28 236	<u>41 572</u> 28 236	<u>47 307</u> 28 236	<u>46 463</u> 28 236

					-	-	-	-	-	-
212-102-0108	22,5	3	1	2400	$\frac{42\,965}{23\,978}$	$\frac{42\,965}{23\,978}$	$\frac{42\,965}{23\,978}$	$\frac{42\,965}{23\,978}$	$\frac{35\,229}{23\,978}$	$\frac{42\,965}{23\,978}$
212-102-0109	25	3	1	2400	$\frac{43\,658}{24\,658}$	$\frac{43\,658}{24\,658}$	$\frac{43\,658}{24\,658}$	$\frac{43\,658}{24\,658}$	$\frac{35\,923}{24\,658}$	$\frac{43\,658}{24\,658}$
212-102-0110	27,5	3	1	2400	$\frac{43\,657}{24\,657}$	$\frac{43\,657}{24\,657}$	$\frac{43\,657}{24\,657}$	$\frac{43\,657}{24\,657}$	$\frac{36\,834}{24\,657}$	$\frac{43\,657}{24\,657}$
212-102-0111	30	3	1	2400	$\frac{42\,481}{23\,504}$	$\frac{42\,481}{23\,504}$	$\frac{42\,481}{23\,504}$	$\frac{42\,481}{23\,504}$	$\frac{42\,481}{23\,504}$	$\frac{42\,481}{23\,504}$
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	$\frac{37\,173}{18\,300}$	$\frac{37\,173}{18\,300}$	$\frac{37\,173}{18\,300}$	$\frac{37\,173}{18\,300}$	$\frac{30\,350}{18\,300}$	$\frac{37\,173}{18\,300}$
212-102-0202	5	3	1	2400	$\frac{38\,106}{19\,215}$	$\frac{38\,106}{19\,215}$	$\frac{38\,106}{19\,215}$	$\frac{38\,106}{19\,215}$	$\frac{31\,284}{19\,215}$	$\frac{38\,106}{19\,215}$
212-102-0203	7,5	3	1	2400	$\frac{39\,086}{20\,176}$	$\frac{39\,086}{20\,176}$	$\frac{39\,086}{20\,176}$	$\frac{39\,086}{20\,176}$	$\frac{32\,264}{20\,176}$	$\frac{39\,086}{20\,176}$
212-102-0204	10	3	1	2400	$\frac{40\,241}{21\,308}$	$\frac{40\,241}{21\,308}$	$\frac{40\,241}{21\,308}$	$\frac{40\,241}{21\,308}$	$\frac{33\,419}{21\,308}$	$\frac{40\,241}{21\,308}$
212-102-0205	12,5	3	1	2400	$\frac{41\,395}{22\,440}$	$\frac{41\,395}{22\,440}$	$\frac{41\,395}{22\,440}$	$\frac{41\,395}{22\,440}$	$\frac{34\,573}{22\,440}$	$\frac{41\,395}{22\,440}$
212-102-0206	15	3	1	2400	$\frac{43\,010}{24\,023}$	$\frac{43\,010}{24\,023}$	$\frac{43\,010}{24\,023}$	$\frac{43\,010}{24\,023}$	$\frac{36\,188}{24\,023}$	$\frac{43\,010}{24\,023}$
212-102-0207	20	3	1	2400	$\frac{46\,215}{27\,164}$	$\frac{46\,215}{27\,164}$	$\frac{46\,215}{27\,164}$	$\frac{46\,215}{27\,164}$	$\frac{39\,392}{27\,164}$	$\frac{46\,215}{27\,164}$
212-102-0208	22,5	3	1	2400	$\frac{47\,307}{28\,236}$	$\frac{47\,307}{28\,236}$	$\frac{47\,307}{28\,236}$	$\frac{47\,307}{28\,236}$	$\frac{40\,485}{28\,236}$	$\frac{47\,307}{28\,236}$

				,	-
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 233</u> 23 978
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 926</u> 24 658
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 197</u> 24 657
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 561</u> 23 504
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 712</u> 18 300
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 646</u> 19 215
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 626</u> 20 176
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 781</u> 21 308
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>34 935</u> 22 440
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 550</u> 24 023
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>39 754</u> 27 164
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 847</u> 28 236

									-	-
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 796</u> 27 172	<u>44 624</u> 28 653	<u>45 077</u> 28 653	<u>25 559</u> 23 018	<u>48 509</u> 29 887	<u>47 733</u> 28 653
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 388</u> 27 752	<u>44 867</u> 28 892	<u>45 320</u> 28 892	<u>26 507</u> 23 947	<u>48 883</u> 30 254	<u>47 976</u> 28 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 893</u> 28 477	<u>45 111</u> 29 130	<u>45 564</u> 29 130	<u>27 453</u> 24 875	<u>49 138</u> 30 504	<u>48 220</u> 29 130

**212-4.**  
**212-401.**

						-
212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>14 364</u> 12 213	<u>16 092</u> 12 213
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 260</u> 16 092	<u>18 188</u> 16 092
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>18 182</u> 16 996	<u>19 110</u> 16 996
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 842</u> 18 623	<u>20 770</u> 18 623
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 606</u> 17 352	<u>21 508</u> 19 346
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 870</u> 20 612	<u>22 799</u> 20 612

					-	-	-	-	-	-
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>41 635</u> 28 653	<u>40 276</u> 28 653	<u>41 363</u> 28 653	<u>41 997</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>46 888</u> 28 653
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 878</u> 28 892	<u>40 520</u> 28 892	<u>41 607</u> 28 892	<u>42 241</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>47 132</u> 28 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 122</u> 29 130	<u>40 763</u> 29 130	<u>41 850</u> 29 130	<u>42 484</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>47 375</u> 29 130

8.04-08-2021

					-	-	-	-	-	-
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>47 733</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653	<u>40 910</u> 28 653	<u>47 733</u> 28 653
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>47 976</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892	<u>41 154</u> 28 892	<u>47 976</u> 28 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>48 220</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130	<u>41 397</u> 29 130	<u>48 220</u> 29 130



8.04-08-2021

164

				,	-
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>41 273</u> 28 653
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 516</u> 28 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>41 760</u> 29 130

					, . -	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 147</u> 22 784	<u>26 875</u> 22 784
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 768</u> 21 432	<u>25 496</u> 21 432
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 866</u> 22 508	<u>26 594</u> 22 508
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 177</u> 24 774	<u>28 905</u> 24 774
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>16 601</u> 14 405	<u>18 329</u> 14 405
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>17 260</u> 16 092	<u>18 188</u> 16 092
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>18 182</u> 16 996	<u>19 110</u> 16 996
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>18 920</u> 17 719	<u>19 848</u> 17 719
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>20 823</u> 18 544	<u>22 551</u> 18 544
212-401-0300	28013-98 -	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 716</u> 9 616	<u>13 444</u> 9 616

166

**212-402.**

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

					-
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	, 0,7 ) (		1	1	<u>569</u> 556

					, . -	.	.	.	-	-
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

					, . -	.	.	.	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 854</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>22 706</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 854</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>22 706</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 658</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>26 286</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595

					-	-	-	-	-	-
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 172</u> 20 085	<u>22 498</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>23 539</u> 20 085
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 172</u> 20 085	<u>22 498</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>23 539</u> 20 085
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>24 752</u> 23 595	<u>26 078</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 119</u> 23 595



					-	-	-	-	-	-
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 038</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085	<u>21 038</u> 20 085	<u>24 128</u> 20 085
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>24 618</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595

					-
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556

					-
212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 325</u> 20 085
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 325</u> 20 085
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 905</u> 23 595



					-	-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>24 752</u> 23 595	<u>26 078</u> 23 595	<u>27 708</u> 23 595	<u>27 119</u> 23 595
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 362</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 362</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 843</u> 23 727	<u>27 716</u> 23 727	<u>25 699</u> 23 727	<u>26 641</u> 23 727	<u>28 364</u> 23 727	<u>27 508</u> 23 727
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 875</u> 25 719	<u>29 684</u> 25 719	<u>26 919</u> 25 719	<u>28 245</u> 25 719	<u>29 875</u> 25 719	<u>29 286</u> 25 719
212-501-0206	, I		1	1000	<u>31 169</u> 26 988	<u>30 944</u> 26 988	<u>28 427</u> 26 988	<u>29 626</u> 26 988	<u>31 273</u> 26 988	<u>30 632</u> 26 988
212-501-0207	, II		1	1000	<u>33 185</u> 28 965	<u>32 804</u> 28 965	<u>30 229</u> 28 965	<u>31 555</u> 28 965	<u>33 185</u> 28 965	<u>32 596</u> 28 965
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>34 071</u> 29 833	<u>33 689</u> 29 833	<u>31 115</u> 29 833	<u>32 441</u> 29 833	<u>34 071</u> 29 833	<u>33 481</u> 29 833
212-501-0400	1225-2019									



				,	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 905</u> 23 595
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 930</u> 23 727
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 072</u> 25 719
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 539</u> 26 988
212-501-0207	, II		1	1000	<u>31 382</u> 28 965
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 749</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>32 267</u> 29 833
212-501-0400	1225-2019				

					, . -	.	.	.	-	-
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 918</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>30 546</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 918</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>30 546</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>26 176</u> 22 093	<u>24 789</u> 22 093	<u>25 820</u> 21 914	<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>26 176</u> 22 093	<u>24 789</u> 22 093	<u>25 820</u> 21 914	<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093

**212-502.**

					, . -	.	.	.	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 321</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299	<u>24 655</u> 21 299	<u>23 214</u> 20 226	<u>25 366</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 768</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 102</u> 20 756	<u>22 846</u> 19 864	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 514</u> 20 990	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 012</u> 19 926	<u>22 548</u> 19 301	<u>25 051</u> 20 990	<u>23 966</u> 19 926

					-	-	-	-	-	-
212-501-0401	I		1	1000	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 587</u> 27 771	<u>29 012</u> 27 771	<u>30 338</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 379</u> 27 771
212-501-0402	II		1	1000	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 587</u> 27 771	<u>29 012</u> 27 771	<u>30 338</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 379</u> 27 771
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 176</u> 22 093	<u>25 985</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 176</u> 22 093	<u>25 985</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 366</u> 21 299	<u>25 175</u> 21 299	<u>23 628</u> 21 299	<u>24 378</u> 21 299	<u>26 146</u> 21 299	<u>25 158</u> 21 299
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 813</u> 20 756	<u>24 622</u> 20 756	<u>23 075</u> 20 756	<u>23 824</u> 20 756	<u>25 593</u> 20 756	<u>24 605</u> 20 756
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 706</u> 19 926	<u>21 894</u> 19 926	<u>22 769</u> 19 926	<u>24 486</u> 19 926	<u>23 636</u> 19 926



					-	-	-	-	-	-
212-501-0401	I		1	1000	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>28 878</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771
212-501-0402	II		1	1000	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771	<u>28 878</u> 27 771	<u>31 968</u> 27 771
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 476</u> 21 299	<u>24 156</u> 21 299	<u>24 759</u> 21 299	<u>25 626</u> 21 299	<u>23 387</u> 21 299	<u>25 366</u> 21 299
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 922</u> 20 756	<u>23 603</u> 20 756	<u>24 206</u> 20 756	<u>25 073</u> 20 756	<u>22 834</u> 20 756	<u>24 813</u> 20 756
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 307</u> 19 926	<u>23 116</u> 19 926	<u>23 567</u> 19 926	<u>24 139</u> 19 926	<u>21 623</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926

				,	-
212-501-0401	I		1	1000	<u>30 165</u> 27 771
212-501-0402	II		1	1000	<u>30 165</u> 27 771
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 442</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 442</u> 22 093

				,	-
212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 898</u> 21 299
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 345</u> 20 756
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 047</u> 19 926

					, . -	.	.	.	-	-
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 488</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>27 116</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408

**212-503.**

-

					, . -	.	.	.	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 030</u> 29 357	<u>32 836</u> 28 622	<u>31 882</u> 28 622	<u>32 836</u> 28 622	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 832</u> 28 183	<u>32 836</u> 28 622	<u>31 882</u> 28 622	<u>32 836</u> 28 622	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 211</u> 26 421	<u>30 591</u> 26 421	<u>29 643</u> 26 421	<u>30 591</u> 26 421	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482

**212-504.**

					, . -	.	.	.	-	-
212-504-0100										
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

**212-6.**

					-	-	-	-	-	-
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 157</u> 24 408	<u>25 582</u> 24 408	<u>26 908</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>27 948</u> 24 408

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 816</u> 29 770	<u>31 051</u> 29 770	<u>32 377</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 418</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 816</u> 29 770	<u>31 051</u> 29 770	<u>32 377</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 418</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 482</u> 27 482	<u>28 717</u> 27 482	<u>30 043</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 084</u> 27 482

					-	-	-	-	-	-
212-504-0100										
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 541</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 043</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

					-	-	-	-	-	-
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408	<u>25 447</u> 24 408	<u>28 538</u> 24 408

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>30 917</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>30 917</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482	<u>28 583</u> 27 482	<u>31 673</u> 27 482

[illegible]

				,	-
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 735</u> 24 408

				,	-
212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 204</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 204</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 870</u> 27 482

				,	-
212-504-0100					
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043

**212-601.**

-

					,	.	-	.	.	-	-	-
212-601-0100	-	-										
	1168-2006											
212-601-0101	-	-		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
	1168-2006											

**213.****213-1.****213-101.**

					,	.	-	.	.	-	-	-
213-101-0100	250 120 65	1000 .										
	530-2012											
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{103\ 093}{81\ 362}$	$\frac{96\ 376}{81\ 362}$	$\frac{80\ 441}{76\ 842}$	$\frac{101\ 158}{81\ 362}$	$\frac{83\ 857}{76\ 842}$	$\frac{83\ 229}{76\ 842}$		
213-101-0500	250 120 88	1000 .										
	530-2012											
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	$\frac{97\ 893}{72\ 321}$	$\frac{89\ 833}{72\ 321}$	$\frac{73\ 870}{70\ 061}$	$\frac{95\ 570}{72\ 321}$	$\frac{77\ 819}{70\ 061}$	$\frac{79\ 400}{72\ 321}$		
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	$\frac{100\ 232}{74\ 615}$							
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	$\frac{112\ 636}{86\ 776}$							

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

					-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{97\ 333}{81\ 362}$
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	$\frac{90\ 980}{72\ 321}$
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	



					-	-	-	-	-
212-601-0100	-	-							
	1168-2006								
212-601-0101	-	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
	1168-2006								

								-	-	-
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>121 490</u> 95 455					
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>128 305</u> 102 137					

**213-102.**

								-	-	
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>98 163</u> 72 046	<u>77 000</u> 72 130	<u>84 727</u> 72 045	<u>83 580</u> 72 130		
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 606</u> 74 442	<u>79 402</u> 74 485	<u>87 171</u> 74 441	<u>85 983</u> 74 485		
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>103 054</u> 76 842	<u>82 785</u> 76 842	<u>89 620</u> 76 842	<u>88 386</u> 76 842	<u>95 514</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>112 349</u> 85 954					
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>103 961</u> 77 730	<u>83 013</u> 78 026	<u>90 525</u> 77 729	<u>89 594</u> 78 026		
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>107 665</u> 81 362	<u>87 395</u> 81 362	<u>94 230</u> 81 362	<u>92 996</u> 81 362	<u>100 125</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362

				,	-
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800							
213-102-0202	125	1000 .	1	4800							
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 634</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>105 404</u> 76 842	<u>97 962</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842
213-102-0204	175	1000 .	1	4800							
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800							
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>106 245</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>110 015</u> 81 362	<u>102 573</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362

					-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800						
213-102-0202	125	1000 .	1	4800						
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>105 404</u> 76 842	<u>107 754</u> 76 842	<u>96 738</u> 76 842
213-102-0204	175	1000 .	1	4800						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>110 015</u> 81 362	<u>112 365</u> 81 362	<u>101 349</u> 81 362

							-	-		
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>110 418</u> 84 061					
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>118 134</u> 91 626					
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>136 488</u> 109 619	<u>114 789</u> 109 178	<u>123 052</u> 109 619	<u>121 369</u> 109 178		
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>135 328</u> 108 482	<u>115 058</u> 108 482	<u>121 893</u> 108 482	<u>120 659</u> 108 482	<u>127 788</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>167 869</u> 140 386					
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>180 757</u> 153 021					

**213-3.** , ,  
**213-301.**

							-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	22 600	22 600	22 600
213-301-0200	( ) 21520-89	3					

					-	-	-	-	-	-	-
213-102-0303	175	1000 .	1	4800							
213-102-0304	200	1000 .	1	4800							
213-102-0305	125	1000 .	1	4800							
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>133 908</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>137 678</u> 108 482	<u>130 236</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482	<u>140 028</u> 108 482
213-102-0307	175	1000 .	1	4800							
213-102-0308	200	1000 .	1	4800							

					-	-	-	-	-	-
213-102-0303	175	1000 .	1	4800						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	$\frac{140\,028}{108\,482}$	$\frac{140\,028}{108\,482}$	$\frac{140\,028}{108\,482}$	$\frac{137\,678}{108\,482}$	$\frac{140\,028}{108\,482}$	$\frac{129\,012}{108\,482}$
213-102-0307	175	1000 .	1	4800						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800						

					, . -	.	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371		
213-301-0300	( )	3					
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207		
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207		

**213-302.**

					, . -	.	.	.	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>397</u> 371	<u>507</u> 371	<u>447</u> 371	<u>491</u> 371	<u>507</u> 371	<u>507</u> 371
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>280</u> 265					



					,	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390      190      188      ,	.	2	17,8	<u>507</u> 371	<u>479</u> 371	<u>401</u> 371	<u>440</u> 371	<u>507</u> 371	<u>472</u> 371	
213-302-0102	390      90      188      ,	.	2	11,1							

					,	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{486}{371}$	$\frac{488}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{399}{371}$	$\frac{507}{371}$	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1							

					,	-
213-302-0100	945-92	.				
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>435</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1		

					, . -	.	.	.	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{413}{390}$					

**213-304.**

					, . -	.	.	.	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{306}{280}$	$\frac{423}{280}$	$\frac{359}{280}$	$\frac{406}{280}$	$\frac{423}{280}$	$\frac{423}{280}$
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{194}{181}$	$\frac{249}{181}$	$\frac{219}{181}$	$\frac{241}{181}$	$\frac{249}{181}$	$\frac{249}{181}$

**213-305.**

					, . -	-
213-305-0100	945-92	.				
213-305-0105	, 390 190 188 , 50	.	1	12	$\frac{1\,200}{506}$	$\frac{1\,587}{506}$

				,	-	-	-	-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8						

				,	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>423</u> 280	<u>393</u> 280	<u>310</u> 280	<u>352</u> 280	<u>423</u> 280	<u>386</u> 280
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>249</u> 181	<u>235</u> 181	<u>196</u> 181	<u>216</u> 181	<u>249</u> 181	<u>232</u> 181

8.04-08-2021

				,	-	-	-	-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8						

				,	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>401</u> 280	<u>403</u> 280	<u>423</u> 280	<u>423</u> 280	<u>308</u> 280	<u>423</u> 280
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>239</u> 181	<u>240</u> 181	<u>249</u> 181	<u>249</u> 181	<u>195</u> 181	<u>249</u> 181

8.04-08-2021

202

				,	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	

				,	-
213-304-0100	945-92	.			
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>346</u> 280
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>213</u> 181

**213-306.**

									-	-
213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\ 123}{2\ 074}$	$\frac{2\ 170}{2\ 074}$	$\frac{2\ 144}{2\ 074}$	$\frac{2\ 163}{2\ 074}$	$\frac{2\ 170}{2\ 074}$	$\frac{2\ 170}{2\ 074}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\ 228}{2\ 178}$					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\ 339}{2\ 286}$					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\ 457}{2\ 401}$					
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\ 366}{3\ 289}$					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\ 534}{3\ 452}$					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\ 710}{3\ 625}$					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\ 333}{2\ 281}$					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\ 450}{2\ 395}$					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\ 573}{2\ 515}$					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\ 702}{2\ 641}$					
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{3\ 701}{3\ 617}$					



					-	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,158}{2\,074}$	$\frac{2\,125}{2\,074}$	$\frac{2\,142}{2\,074}$	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,155}{2\,074}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8						
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7						
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6						
213-306-0105	90 ,	2	1	16						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9						
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8						
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7						
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6						
213-306-0112	90 ,	2	1	16						

				,	-	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\ 161}{2\ 074}$	$\frac{2\ 162}{2\ 074}$	$\frac{2\ 170}{2\ 074}$	$\frac{2\ 170}{2\ 074}$	$\frac{2\ 124}{2\ 074}$	$\frac{2\ 170}{2\ 074}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8						
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7						
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6						
213-306-0105	90 ,	2	1	16						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9						
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8						
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7						
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6						
213-306-0112	90 ,	2	1	16						

				,	-
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\ 139}{2\ 074}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0105	90 ,	2	1	16	
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0112	90 ,	2	1	16	

					, . -	.	.	.	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,886}{3\,798}$					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,079}{3\,987}$					

**22.****221.****221-1.****221-101.**

					, . -	.	.	.	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{8\,678}{7\,629}$	$\frac{8\,916}{7\,629}$	$\frac{9\,153}{7\,629}$	$\frac{8\,282}{7\,629}$	$\frac{9\,199}{7\,629}$	$\frac{9\,629}{7\,629}$
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{11\,593}{11\,085}$	$\frac{13\,949}{11\,085}$	$\frac{12\,338}{11\,085}$	$\frac{12\,982}{11\,085}$	$\frac{14\,307}{11\,085}$	$\frac{13\,660}{11\,085}$

**221-102.**

					, . -	.	.	.	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9						
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8						

				,	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{8\,635}{7\,629}$	$\frac{8\,436}{7\,629}$	$\frac{8\,775}{7\,629}$	$\frac{8\,628}{7\,629}$	$\frac{10\,548}{7\,629}$	$\frac{9\,618}{7\,629}$
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{13\,561}{11\,085}$	$\frac{12\,814}{11\,085}$	$\frac{11\,673}{11\,085}$	$\frac{12\,179}{11\,085}$	$\frac{14\,809}{11\,085}$	$\frac{12\,655}{11\,085}$

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9						
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8						

				,	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{9\,153}{7\,629}$	$\frac{9\,631}{7\,629}$	$\frac{10\,165}{7\,629}$	$\frac{9\,990}{7\,629}$	$\frac{8\,710}{7\,629}$	$\frac{10\,582}{7\,629}$
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{12\,906}{11\,085}$	$\frac{12\,906}{11\,085}$	$\frac{13\,363}{11\,085}$	$\frac{14\,048}{11\,085}$	$\frac{11\,556}{11\,085}$	$\frac{14\,969}{11\,085}$

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

8.04-08-2021

210

				,	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	

				,	-
221-101-0100	19804-2012				
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{8\,587}{7\,629}$
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{12\,179}{11\,085}$

				,	-
--	--	--	--	---	---

					, . -	.	.	.	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>41 527</u> 33 625	<u>49 130</u> 33 625	<u>46 800</u> 33 625	<u>41 933</u> 33 625	<u>52 076</u> 33 625	<u>53 592</u> 33 625

**221-103.**

					, . -	.	.	.	-	-
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>88 260</u> 84 784					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>83 173</u> 79 271	<u>102 288</u> 79 271	<u>89 220</u> 79 271	<u>94 444</u> 79 271	<u>105 191</u> 79 271	<u>99 941</u> 79 271
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>142 082</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>148 110</u> 137 032	<u>153 318</u> 137 032	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032



					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>46 118</u> 33 625	<u>42 779</u> 33 625	<u>42 358</u> 33 625	<u>42 739</u> 33 625	<u>63 132</u> 33 625	<u>51 118</u> 33 625

					-	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>99 138</u> 79 271	<u>93 081</u> 79 271	<u>83 829</u> 79 271	<u>87 934</u> 79 271	<u>109 268</u> 79 271	<u>91 794</u> 79 271
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>157 997</u> 137 032	<u>151 958</u> 137 032	<u>142 736</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>168 094</u> 137 032	<u>150 676</u> 137 032

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>48 249</u> 33 625	<u>51 724</u> 33 625	<u>56 744</u> 33 625	<u>57 179</u> 33 625	<u>41 813</u> 33 625	<u>63 774</u> 33 625

					-	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>93 827</u> 79 271	<u>93 827</u> 79 271	<u>97 533</u> 79 271	<u>103 091</u> 79 271	<u>82 874</u> 79 271	<u>110 565</u> 79 271
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>152 702</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032

				,	-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>42 326</u> 33 625

				,	-
221-103-0100	28737-90	3			
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	
221-103-0200	28737-90	3			
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>87 934</u> 79 271
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>146 828</u> 137 032

**221-104.**

					, . -	.	.	.	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2450	<u>82 733</u> 68 763	<u>78 885</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>72 387</u> 68 763	<u>82 009</u> 68 763	<u>90 530</u> 68 763
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2454	<u>83 608</u> 69 601	<u>79 754</u> 69 601	<u>88 414</u> 69 601	<u>73 246</u> 69 601	<u>82 882</u> 69 601	<u>91 418</u> 69 601
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2454	<u>90 773</u> 76 625	<u>86 918</u> 76 625	<u>95 579</u> 76 625	<u>80 410</u> 76 625	<u>90 047</u> 76 625	<u>98 582</u> 76 625

**222.****222-1.****222-101.**

					, . -	.	.	.	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>121 849</u> 106 926	<u>117 943</u> 106 926	<u>126 720</u> 106 926	<u>111 347</u> 106 926	<u>121 114</u> 106 926	<u>129 764</u> 106 926
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>85 100</u> 81 020					

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>75 876</u> 68 763	<u>75 246</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>80 134</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>76 740</u> 69 601	<u>76 109</u> 69 601	<u>84 810</u> 69 601	<u>81 005</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>94 422</u> 69 601
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>83 904</u> 76 625	<u>83 274</u> 76 625	<u>91 974</u> 76 625	<u>88 170</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625	<u>101 586</u> 76 625

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>114 888</u> 106 926	<u>114 249</u> 106 926	<u>123 067</u> 106 926	<u>119 211</u> 106 926	<u>140 114</u> 106 926	<u>132 808</u> 106 926
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460						

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>85 732</u> 68 763	<u>92 929</u> 68 763	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>86 612</u> 69 601	<u>93 821</u> 69 601	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>93 776</u> 76 625	<u>100 985</u> 76 625	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>124 893</u> 106 926	<u>132 199</u> 106 926	<u>138 896</u> 106 926	<u>134 026</u> 106 926	<u>122 458</u> 106 926	<u>140 114</u> 106 926
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460						

					-
221-104-0100	956-93				
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>79 510</u> 68 763
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>80 379</u> 69 601
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>87 544</u> 76 625

					-
222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>118 577</u> 106 926
222-101-0200		3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	

					, . -	.	.	.	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>93 952</u> 89 699					
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>104 942</u> 100 425					
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>133 342</u> 128 219					
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>70 983</u> 68 278					
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 632</u> 69 895					



				,	-	-	-	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510						
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560						
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340						
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340						

				,	-	-	-	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510						
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560						
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340						
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340						

				,	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	

									-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	$\frac{84\,760}{81\,795}$					
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	$\frac{105\,452}{101\,522}$					
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{87\,715}{83\,584}$					
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{96\,178}{91\,881}$					
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	$\frac{92\,560}{88\,314}$					
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	$\frac{163\,919}{158\,147}$					

					-	-	-	-	-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330						
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900						
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480						
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610						

					-	-	-	-	-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330						
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900						
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480						
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610						

				,	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	

					, . -	.	.	.	-	-
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>75 285</u> 72 486					
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>72 780</u> 70 040					
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340	<u>85 903</u> 82 906					
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510	<u>110 234</u> 106 593					
222-101-0400		3								



				,	-	-	-	-	-	-
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350						
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340						
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340						
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510						
222-101-0400		3								

				,	-	-	-	-	-	-
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350						
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340						
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340						
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510						
222-101-0400		3								

				,	-
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340	
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510	
222-101-0400		3			

					, . -	.	.	.	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>85 526</u> 81 448					
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>87 438</u> 83 293					
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>173 432</u> 167 484					
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 101</u> 64 374					
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 108</u> 70 205					

				,	-	-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450						
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480						
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600						
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440						
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500						

				,	-	-	-	-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450						
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480						
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600						
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440						
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500						

				,	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	

					, . -	.	.	.	-	-
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>88 830</u> 85 471					
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>89 311</u> 86 071					
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 447</u> 137 135					

**222-102.**

					, . -	.	.	.	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>116 112</u> 103 535	<u>117 267</u> 103 535	<u>121 252</u> 103 535	<u>110 383</u> 103 535	<u>120 385</u> 103 535	<u>125 993</u> 103 535



					-	-	-	-	-	-
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650						
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520						
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570						

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>114 186</u> 103 535	<u>112 352</u> 103 535	<u>117 209</u> 103 535	<u>115 098</u> 103 535	<u>132 916</u> 103 229	<u>126 579</u> 103 535

					-	-	-	-	-	-
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650						
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520						
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570						

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>120 838</u> 103 535	<u>126 550</u> 103 535	<u>132 602</u> 103 535	<u>127 734</u> 103 229	<u>116 522</u> 103 535	<u>136 424</u> 103 535

				,	-
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	
222-101-0500	12504-2015	3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	

				,	-
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	$\frac{114\ 602}{103\ 535}$

222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>119 334</u> 106 376	<u>119 222</u> 106 376	<u>124 293</u> 106 376	<u>112 562</u> 106 376	<u>122 283</u> 106 376	<u>128 512</u> 106 376
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>119 411</u> 106 857	<u>120 761</u> 106 857	<u>124 560</u> 106 857	<u>113 867</u> 106 857	<u>123 877</u> 106 857	<u>129 365</u> 106 857
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>127 606</u> 113 811	<u>126 539</u> 113 811	<u>132 633</u> 113 811	<u>119 774</u> 113 811	<u>129 684</u> 113 811	<u>136 634</u> 113 811
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>123 907</u> 111 561	<u>125 949</u> 111 561	<u>129 097</u> 111 561	<u>119 010</u> 111 561	<u>129 060</u> 111 561	<u>134 138</u> 111 561
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>183 321</u> 167 121	<u>179 392</u> 167 121	<u>188 219</u> 167 121	<u>172 760</u> 167 121	<u>182 581</u> 167 121	<u>191 280</u> 167 121
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>140 539</u> 127 319	<u>141 378</u> 127 319	<u>145 674</u> 127 319	<u>134 497</u> 127 319	<u>144 507</u> 127 319	<u>150 319</u> 127 319
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>165 436</u> 151 963	<u>166 583</u> 151 963	<u>170 541</u> 151 963	<u>159 746</u> 151 963	<u>169 681</u> 151 963	<u>175 250</u> 151 963
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>125 662</u> 110 623	<u>121 743</u> 110 623	<u>130 548</u> 110 623	<u>115 126</u> 110 623	<u>124 924</u> 110 623	<u>133 602</u> 110 623
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>128 544</u> 113 404	<u>124 611</u> 113 404	<u>133 448</u> 113 404	<u>117 970</u> 113 404	<u>127 804</u> 113 404	<u>136 513</u> 113 404
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>126 877</u> 111 769	<u>122 944</u> 111 769	<u>131 781</u> 111 769	<u>116 304</u> 111 769	<u>126 137</u> 111 769	<u>134 846</u> 111 769

					-	-	-	-	-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>116 216</u> 106 376	<u>114 716</u> 106 376	<u>120 436</u> 106 376	<u>117 944</u> 106 376	<u>132 933</u> 104 934	<u>129 688</u> 106 376
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>117 679</u> 106 857	<u>115 799</u> 106 857	<u>120 502</u> 106 857	<u>118 459</u> 106 857	<u>136 330</u> 105 784	<u>129 856</u> 106 857
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>123 466</u> 113 811	<u>122 155</u> 113 811	<u>128 757</u> 113 811	<u>125 877</u> 113 811	<u>146 880</u> 113 811	<u>138 300</u> 113 811
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>122 860</u> 111 561	<u>120 816</u> 111 561	<u>124 983</u> 111 561	<u>123 176</u> 111 561	<u>142 587</u> 111 112	<u>134 294</u> 111 561
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>176 321</u> 167 121	<u>175 678</u> 167 121	<u>184 545</u> 167 121	<u>180 668</u> 167 121	<u>201 688</u> 167 121	<u>194 341</u> 167 121
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>138 291</u> 127 319	<u>136 529</u> 127 319	<u>141 646</u> 127 319	<u>139 420</u> 127 319	<u>152 081</u> 122 391	<u>151 061</u> 127 319
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>163 523</u> 151 963	<u>161 702</u> 151 963	<u>166 525</u> 151 963	<u>164 429</u> 151 963	<u>182 682</u> 150 381	<u>175 832</u> 151 963
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>118 679</u> 110 623	<u>118 038</u> 110 623	<u>126 884</u> 110 623	<u>123 015</u> 110 623	<u>143 985</u> 110 623	<u>136 656</u> 110 623
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>121 536</u> 113 404	<u>120 892</u> 113 404	<u>129 770</u> 113 404	<u>125 888</u> 113 404	<u>131 939</u> 106 013	<u>139 578</u> 113 404
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>119 869</u> 111 769	<u>119 225</u> 111 769	<u>128 103</u> 111 769	<u>124 221</u> 111 769	<u>104 052</u> 90 856	<u>137 911</u> 111 769

					-	-	-	-	-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>123 542</u> 106 376	<u>129 518</u> 106 376	<u>135 593</u> 106 376	<u>128 277</u> 104 934	<u>119 784</u> 106 376	<u>138 690</u> 106 376
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>124 201</u> 106 857	<u>129 850</u> 106 857	<u>135 876</u> 106 857	<u>130 880</u> 105 784	<u>119 813</u> 106 857	<u>139 798</u> 106 857
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>131 599</u> 113 811	<u>138 017</u> 113 811	<u>144 359</u> 113 811	<u>140 768</u> 113 811	<u>128 104</u> 113 811	<u>147 041</u> 113 811
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>128 931</u> 111 561	<u>134 367</u> 111 561	<u>140 311</u> 111 561	<u>136 849</u> 111 112	<u>124 283</u> 111 561	<u>144 591</u> 111 561
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>186 382</u> 167 121	<u>193 729</u> 167 121	<u>200 464</u> 167 121	<u>195 566</u> 167 121	<u>183 933</u> 167 121	<u>201 688</u> 167 121
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>145 170</u> 127 319	<u>150 996</u> 127 319	<u>157 103</u> 127 319	<u>147 032</u> 122 391	<u>140 963</u> 127 319	<u>160 769</u> 127 319
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>170 130</u> 151 963	<u>175 803</u> 151 963	<u>181 814</u> 151 963	<u>176 937</u> 150 381	<u>165 844</u> 151 963	<u>185 610</u> 151 963
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>128 716</u> 110 623	<u>136 045</u> 110 623	<u>142 764</u> 110 623	<u>137 878</u> 110 623	<u>126 273</u> 110 623	<u>143 985</u> 110 623
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>131 609</u> 113 404	<u>138 965</u> 113 404	<u>145 708</u> 113 404	<u>128 157</u> 106 013	<u>129 157</u> 113 404	<u>146 934</u> 113 404
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>129 942</u> 111 769	<u>137 298</u> 111 769	<u>144 041</u> 111 769	<u>104 184</u> 90 856	<u>127 490</u> 111 769	<u>145 267</u> 111 769

					-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>117 426</u> 106 376
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>117 969</u> 106 857
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>125 320</u> 113 811
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>122 704</u> 111 561
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>180 030</u> 167 121
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>138 915</u> 127 319
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>163 937</u> 151 963
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>122 379</u> 110 623
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>125 250</u> 113 404
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>123 583</u> 111 769

					,	.	-	.	.	-	-
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>94 666</u> 80 195	<u>90 735</u> 80 195	<u>99 568</u> 80 195	<u>84 097</u> 80 195	<u>93 926</u> 80 195	<u>102 632</u> 80 195	
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495							
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>216 026</u> 199 185	<u>212 097</u> 199 185	<u>220 924</u> 199 185	<u>205 465</u> 199 185	<u>215 286</u> 199 185	<u>223 985</u> 199 185	
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>148 592</u> 133 088	<u>144 668</u> 133 088	<u>153 484</u> 133 088	<u>138 043</u> 133 088	<u>147 853</u> 133 088	<u>156 541</u> 133 088	
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>116 440</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>109 775</u> 105 361	<u>119 644</u> 105 361	<u>128 385</u> 105 361	
222-102-0300	948-84	3									
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>50 784</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>44 157</u> 41 042	<u>53 970</u> 41 042	<u>62 662</u> 41 042	

**222-2.**  
**222-202.**

					,	.	-	.	.	.	-	-
222-202-0100	13015-2012	3										
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>257 192</u> 242 390	<u>259 830</u> 242 390	<u>262 464</u> 242 390	<u>252 790</u> 242 390	<u>262 966</u> 242 390	<u>267 747</u> 242 390		



					-	-	-	-	-	-
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>87 661</u> 80 195	<u>87 018</u> 80 195	<u>95 892</u> 80 195	<u>92 011</u> 80 195	<u>113 049</u> 80 195	<u>105 696</u> 80 195
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495					<u>83 442</u> 80 395	
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>209 026</u> 199 185	<u>208 383</u> 199 185	<u>217 251</u> 199 185	<u>213 373</u> 199 185	<u>158 919</u> 139 792	<u>227 046</u> 199 185
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499					<u>83 433</u> 80 387	
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>141 600</u> 133 088	<u>140 958</u> 133 088	<u>149 815</u> 133 088	<u>145 942</u> 133 088	<u>146 256</u> 119 294	<u>159 599</u> 133 088
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>113 354</u> 105 361	<u>112 708</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>117 722</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>47 715</u> 41 042	<u>47 073</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>52 059</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>256 708</u> 242 390	<u>254 508</u> 242 390	<u>258 265</u> 242 390	<u>256 639</u> 242 390	<u>277 940</u> 242 390	<u>267 625</u> 242 390

					-	-	-	-	-	-
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>97 730</u> 80 195	<u>105 083</u> 80 195	<u>111 823</u> 80 195	<u>106 921</u> 80 195	<u>95 279</u> 80 195	<u>113 049</u> 80 195
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495				<u>86 704</u> 80 395		
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>219 087</u> 199 185	<u>226 434</u> 199 185	<u>233 169</u> 199 185	<u>157 489</u> 139 792	<u>216 638</u> 199 185	<u>234 393</u> 199 185
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499				<u>86 695</u> 80 387		
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>151 649</u> 133 088	<u>158 987</u> 133 088	<u>165 714</u> 133 088	<u>142 225</u> 119 294	<u>149 203</u> 133 088	<u>166 937</u> 133 088
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>123 463</u> 105 361	<u>130 845</u> 105 361	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>138 843</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>57 768</u> 41 042	<u>65 109</u> 41 042	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>262 456</u> 242 390	<u>267 765</u> 242 390	<u>273 693</u> 242 390	<u>271 747</u> 242 390	<u>257 549</u> 242 390	<u>278 312</u> 242 390

					-
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>91 373</u> 80 195
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>212 735</u> 199 185
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>145 305</u> 133 088
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>117 081</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3			
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>51 421</u> 41 042

					-
222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>256 178</u> 242 390

**222-203.**

									-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{5\,697}{5\,334}$	$\frac{5\,619}{5\,334}$	$\frac{5\,795}{5\,334}$	$\frac{5\,486}{5\,334}$	$\frac{5\,683}{5\,334}$	$\frac{5\,857}{5\,334}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{6\,686}{6\,328}$	$\frac{6\,615}{6\,328}$	$\frac{6\,774}{6\,328}$	$\frac{6\,496}{6\,328}$	$\frac{6\,673}{6\,328}$	$\frac{6\,829}{6\,328}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{7\,632}{7\,142}$	$\frac{7\,526}{7\,142}$	$\frac{7\,764}{7\,142}$	$\frac{7\,347}{7\,142}$	$\frac{7\,612}{7\,142}$	$\frac{7\,846}{7\,142}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{8\,946}{8\,317}$	$\frac{8\,805}{8\,317}$	$\frac{9\,122}{8\,317}$	$\frac{8\,566}{8\,317}$	$\frac{8\,919}{8\,317}$	$\frac{9\,232}{8\,317}$
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{10\,371}{9\,492}$	$\frac{10\,160}{9\,492}$	$\frac{10\,633}{9\,492}$	$\frac{9\,805}{9\,492}$	$\frac{10\,331}{9\,492}$	$\frac{10\,797}{9\,492}$
222-203-0200	12767-94	3								
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	$\frac{114\,307}{109\,779}$					
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{11\,153}{9\,623}$	$\frac{11\,154}{9\,623}$	$\frac{11\,770}{9\,623}$	$\frac{10\,327}{9\,623}$	$\frac{11\,534}{9\,623}$	$\frac{12\,298}{9\,623}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{11\,429}{9\,831}$					

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{5\,557}{5\,334}$	$\frac{5\,545}{5\,334}$	$\frac{5\,722}{5\,334}$	$\frac{5\,644}{5\,334}$	$\frac{6\,065}{5\,334}$	$\frac{5\,918}{5\,334}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{6\,560}{6\,328}$	$\frac{6\,549}{6\,328}$	$\frac{6\,708}{6\,328}$	$\frac{6\,638}{6\,328}$	$\frac{7\,017}{6\,328}$	$\frac{6\,884}{6\,328}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{7\,443}{7\,142}$	$\frac{7\,425}{7\,142}$	$\frac{7\,665}{7\,142}$	$\frac{7\,560}{7\,142}$	$\frac{8\,127}{7\,142}$	$\frac{7\,929}{7\,142}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{8\,694}{8\,317}$	$\frac{8\,671}{8\,317}$	$\frac{8\,990}{8\,317}$	$\frac{8\,851}{8\,317}$	$\frac{9\,607}{8\,317}$	$\frac{9\,343}{8\,317}$
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{9\,996}{9\,492}$	$\frac{9\,961}{9\,492}$	$\frac{10\,437}{9\,492}$	$\frac{10\,229}{9\,492}$	$\frac{11\,355}{9\,492}$	$\frac{10\,961}{9\,492}$
222-203-0200	12767-94	3								
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540						
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{10\,781}{9\,623}$	$\frac{10\,591}{9\,623}$	$\frac{11\,290}{9\,623}$	$\frac{10\,986}{9\,623}$	$\frac{13\,535}{9\,623}$	$\frac{12\,437}{9\,623}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{5\,759}{5\,334}$	$\frac{5\,906}{5\,334}$	$\frac{6\,040}{5\,334}$	$\frac{5\,942}{5\,334}$	$\frac{5\,710}{5\,334}$	$\frac{6\,065}{5\,334}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{6\,741}{6\,328}$	$\frac{6\,873}{6\,328}$	$\frac{6\,994}{6\,328}$	$\frac{6\,906}{6\,328}$	$\frac{6\,697}{6\,328}$	$\frac{7\,017}{6\,328}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{7\,714}{7\,142}$	$\frac{7\,912}{7\,142}$	$\frac{8\,094}{7\,142}$	$\frac{7\,962}{7\,142}$	$\frac{7\,648}{7\,142}$	$\frac{8\,127}{7\,142}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{9\,056}{8\,317}$	$\frac{9\,321}{8\,317}$	$\frac{9\,563}{8\,317}$	$\frac{9\,387}{8\,317}$	$\frac{8\,968}{8\,317}$	$\frac{9\,607}{8\,317}$
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{10\,535}{9\,492}$	$\frac{10\,929}{9\,492}$	$\frac{11\,289}{9\,492}$	$\frac{11\,027}{9\,492}$	$\frac{10\,404}{9\,492}$	$\frac{11\,355}{9\,492}$
222-203-0200	12767-94	3								
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540						
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{11\,681}{9\,623}$	$\frac{12\,418}{9\,623}$	$\frac{13\,170}{9\,623}$	$\frac{12\,793}{9\,623}$	$\frac{11\,209}{9\,623}$	$\frac{13\,562}{9\,623}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						

				,	-
222-203-0100	13015-2012	.			
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{5\ 632}{5\ 334}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{6\ 627}{6\ 328}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{7\ 543}{7\ 142}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{8\ 828}{8\ 317}$
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{10\ 195}{9\ 492}$
222-203-0200	12767-94	3			
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	
222-203-0300	9561-2016	2			
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{10\ 922}{9\ 623}$
222-203-0400	9561-2016	2			
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	

				,	-	.	.	.	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{12\ 104}{10\ 493}$	$\frac{12\ 069}{10\ 678}$		$\frac{11\ 158}{10\ 678}$	$\frac{12\ 469}{10\ 678}$	

**222-3.**  
**222-301.**

, ,

				,	-	.	.	.	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\ 649}{6\ 185}$	$\frac{6\ 628}{5\ 304}$	$\frac{6\ 840}{6\ 185}$	$\frac{5\ 745}{5\ 304}$	$\frac{7\ 025}{5\ 304}$	$\frac{7\ 043}{6\ 185}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{17\ 659}{15\ 534}$	$\frac{17\ 977}{15\ 534}$	$\frac{18\ 577}{15\ 534}$	$\frac{16\ 748}{15\ 534}$	$\frac{18\ 529}{15\ 534}$	$\frac{19\ 456}{15\ 534}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{12\ 425}{11\ 265}$					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	$\frac{11\ 559}{10\ 457}$	$\frac{12\ 445}{10\ 457}$	$\frac{12\ 202}{10\ 457}$	$\frac{11\ 595}{10\ 457}$	$\frac{12\ 803}{10\ 457}$	$\frac{13\ 009}{10\ 457}$

**222-302.**

,

				,	-	.	.	.	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



				,	-	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{11\,690}{10\,678}$	$\frac{11\,498}{10\,595}$		$\frac{12\,072}{10\,595}$		

				,	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,225}{5\,304}$	$\frac{6\,086}{5\,304}$	$\frac{6\,686}{6\,185}$	$\frac{6\,663}{5\,304}$	$\frac{7\,162}{5\,919}$	$\frac{7\,020}{6\,185}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{17\,429}{15\,534}$	$\frac{17\,077}{15\,534}$	$\frac{17\,851}{15\,534}$	$\frac{17\,515}{15\,534}$	$\frac{21\,252}{15\,534}$	$\frac{19\,505}{15\,534}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	$\frac{12\,080}{10\,457}$	$\frac{11\,688}{10\,457}$	$\frac{11\,670}{10\,457}$	$\frac{11\,681}{10\,457}$	$\frac{14\,168}{10\,457}$	$\frac{12\,713}{10\,457}$

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314						

				,	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,851}{6\,185}$	$\frac{7\,029}{6\,185}$	$\frac{7\,237}{6\,185}$	$\frac{7\,208}{5\,919}$	$\frac{6\,660}{6\,185}$	$\frac{7\,423}{6\,185}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{18\,535}{15\,534}$	$\frac{19\,513}{15\,534}$	$\frac{20\,573}{15\,534}$	$\frac{20\,165}{15\,534}$	$\frac{17\,727}{15\,534}$	$\frac{21\,309}{15\,534}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	$\frac{12\,363}{10\,457}$	$\frac{12\,796}{10\,457}$	$\frac{13\,410}{10\,457}$	$\frac{13\,446}{10\,457}$	$\frac{11\,578}{10\,457}$	$\frac{14\,244}{10\,457}$

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{12\,000}{10\,595}$

				,	-
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,590}{5\,304}$
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{17\,430}{15\,534}$
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	$\frac{11\,644}{10\,457}$

				,	-
--	--	--	--	---	---

					,	.	-	.	.	.	-	-
222-302-0100	961-93	.										
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>40 883</u> 35 671							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>51 726</u> 45 924	<u>50 234</u> 45 924	<u>53 587</u> 45 924	<u>47 715</u> 45 924	<u>51 445</u> 45 924	<u>54 750</u> 45 924		
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>56 448</u> 50 428							
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>62 299</u> 55 660							
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>63 523</u> 56 230	<u>61 639</u> 56 230	<u>65 874</u> 56 230	<u>58 456</u> 56 230	<u>63 169</u> 56 230	<u>67 342</u> 56 230		
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>71 082</u> 63 010	<u>69 000</u> 63 010	<u>73 677</u> 63 010	<u>65 487</u> 63 010	<u>70 690</u> 63 010	<u>75 298</u> 63 010		
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>75 266</u> 67 238							
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 557</u> 142 341							

**225.****225-1.****225-101.**

					,	.	-	.	.	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875						
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>49 067</u> 45 924	<u>48 823</u> 45 924	<u>52 191</u> 45 924	<u>50 719</u> 45 924	<u>58 703</u> 45 924	<u>55 912</u> 45 924
222-302-0105	27.12-5	.	1	975						
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075						
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>60 165</u> 56 230	<u>59 856</u> 56 230	<u>64 111</u> 56 230	<u>62 251</u> 56 230	<u>72 336</u> 56 230	<u>68 811</u> 56 230
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>67 373</u> 63 010	<u>67 033</u> 63 010	<u>71 731</u> 63 010	<u>69 676</u> 63 010	<u>80 813</u> 63 010	<u>76 920</u> 63 010
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300						
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580						

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

8.04-08-2021

					-	-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875						
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>52 889</u> 45 924	<u>55 680</u> 45 924	<u>58 238</u> 45 924	<u>56 378</u> 45 924	<u>51 959</u> 45 924	<u>58 703</u> 45 924
222-302-0105	27.12-5	.	1	975						
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075						
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>64 992</u> 56 230	<u>68 517</u> 56 230	<u>71 749</u> 56 230	<u>69 399</u> 56 230	<u>63 817</u> 56 230	<u>72 336</u> 56 230
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>72 704</u> 63 010	<u>76 596</u> 63 010	<u>80 164</u> 63 010	<u>77 569</u> 63 010	<u>71 406</u> 63 010	<u>80 813</u> 63 010
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300						
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580						

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

				,	-
222-302-0100	961-93	.			
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>50 476</u> 45 924
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>61 945</u> 56 230
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>69 338</u> 63 010
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	

									-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 548</u> 5 053	<u>5 939</u> 5 053	<u>5 830</u> 5 053	<u>5 556</u> 5 053	<u>6 096</u> 5 053	<u>6 187</u> 5 053	<u>5 778</u> 5 053
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 023</u> 6 660	<u>8 917</u> 6 660	<u>7 609</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660	<u>9 204</u> 6 660	<u>8 684</u> 6 660	<u>8 605</u> 6 660
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 182</u> 9 641	<u>13 062</u> 9 641	<u>11 084</u> 9 641	<u>11 834</u> 9 641	<u>13 499</u> 9 641	<u>12 708</u> 9 641	<u>12 587</u> 9 641
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 895</u> 7 146	<u>8 496</u> 7 146	<u>8 326</u> 7 146	<u>7 895</u> 7 146	<u>8 738</u> 7 146	<u>8 878</u> 7 146	<u>8 248</u> 7 146
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 552</u> 11 822	<u>14 144</u> 11 822	<u>14 387</u> 11 822	<u>12 989</u> 11 822	<u>14 637</u> 11 822	<u>15 287</u> 11 822	<u>13 650</u> 11 822
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 405</u> 16 014	<u>19 658</u> 16 014	<u>19 679</u> 16 014	<u>17 928</u> 16 014	<u>20 393</u> 16 014	<u>21 146</u> 16 014	<u>18 916</u> 16 014
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>20 669</u> 17 848	<u>21 645</u> 17 848	<u>22 047</u> 17 848	<u>19 740</u> 17 848	<u>22 459</u> 17 848	<u>23 531</u> 17 848	<u>20 830</u> 17 848
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 286</u> 25 328	<u>31 374</u> 25 328	<u>31 410</u> 25 328	<u>28 491</u> 25 328	<u>32 599</u> 25 328	<u>33 854</u> 25 328	<u>30 138</u> 25 328
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>34 232</u> 29 974	<u>35 681</u> 29 974	<u>36 278</u> 29 974	<u>32 852</u> 29 974	<u>36 890</u> 29 974	<u>38 482</u> 29 974	<u>34 471</u> 29 974
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>47 627</u> 42 297	<u>52 071</u> 42 297	<u>50 831</u> 42 297	<u>47 717</u> 42 297	<u>53 866</u> 42 297	<u>54 900</u> 42 297	<u>50 239</u> 42 297
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>15 002</u> 11 144	<u>18 606</u> 11 144	<u>17 585</u> 11 144	<u>15 002</u> 11 144	<u>20 061</u> 11 144	<u>20 900</u> 11 144	<u>17 120</u> 11 144
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>18 541</u> 16 760	<u>30 474</u> 16 760	<u>22 236</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>32 286</u> 16 760	<u>29 009</u> 16 760	<u>28 507</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.									





					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 364</u> 5 053	<u>6 380</u> 5 053	<u>5 563</u> 5 053	<u>6 731</u> 5 053	<u>5 585</u> 5 053
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 446</u> 6 660	<u>8 996</u> 6 660	<u>7 043</u> 6 660	<u>9 737</u> 6 660	<u>7 494</u> 6 660
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 345</u> 9 641	<u>13 182</u> 9 641	<u>10 175</u> 9 641	<u>14 308</u> 9 641	<u>10 900</u> 9 641
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 150</u> 7 146	<u>9 174</u> 7 146	<u>7 928</u> 7 146	<u>9 715</u> 7 146	<u>7 952</u> 7 146
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 139</u> 11 822	<u>15 909</u> 11 613	<u>13 628</u> 11 822	<u>16 958</u> 11 822	<u>13 453</u> 11 822
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 239</u> 16 014	<u>21 826</u> 15 950	<u>18 489</u> 16 014	<u>23 655</u> 16 014	<u>18 384</u> 16 014
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>24 937</u> 17 848	<u>23 824</u> 17 532	<u>20 795</u> 17 848	<u>26 289</u> 17 848	<u>20 505</u> 17 848
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>35 675</u> 25 328	<u>35 254</u> 26 249	<u>29 426</u> 25 328	<u>38 035</u> 25 328	<u>29 251</u> 25 328
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>40 569</u> 29 974	<u>37 767</u> 28 936	<u>34 419</u> 29 974	<u>42 577</u> 29 974	<u>33 989</u> 29 974
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>56 911</u> 42 297	<u>54 472</u> 41 542	<u>47 794</u> 42 297	<u>61 096</u> 42 297	<u>48 050</u> 42 297
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>22 530</u> 11 144	<u>22 677</u> 11 144	<u>15 198</u> 11 144	<u>25 923</u> 11 144	<u>15 345</u> 11 144
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>35 640</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.							

					-				-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 040</u> 6 753	<u>7 190</u> 6 753	<u>7 147</u> 6 753	<u>7 040</u> 6 753	<u>7 250</u> 6 753	<u>7 285</u> 6 753	<u>7 128</u> 6 753
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 662</u> 17 753	<u>20 601</u> 17 753	<u>20 617</u> 17 753	<u>19 304</u> 17 753	<u>21 153</u> 17 753	<u>21 717</u> 17 753	<u>20 045</u> 17 753
225-101-0602	15	.	1	950	<u>40 598</u> 36 587	<u>42 582</u> 36 587	<u>42 616</u> 36 587	<u>39 842</u> 36 587	<u>43 746</u> 36 587	<u>44 938</u> 36 587	<u>41 407</u> 36 587
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>72 807</u> 66 371	<u>75 898</u> 66 371	<u>75 950</u> 66 371	<u>71 630</u> 66 371	<u>77 711</u> 66 371	<u>79 568</u> 66 371	<u>74 068</u> 66 371
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 678</u> 11 584	<u>13 200</u> 11 584	<u>13 209</u> 11 584	<u>12 479</u> 11 584	<u>13 507</u> 11 584	<u>13 820</u> 11 584	<u>12 891</u> 11 584
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 223</u> 13 029	<u>14 592</u> 13 029	<u>14 744</u> 13 029	<u>13 871</u> 13 029	<u>14 901</u> 13 029	<u>15 307</u> 13 029	<u>14 283</u> 13 029
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 520</u> 29 581	<u>33 940</u> 29 581	<u>33 964</u> 29 581	<u>31 979</u> 29 581	<u>34 773</u> 29 581	<u>35 626</u> 29 581	<u>33 099</u> 29 581
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 038</u> 33 312	<u>38 080</u> 33 312	<u>37 510</u> 33 312	<u>36 079</u> 33 312	<u>38 904</u> 33 312	<u>39 380</u> 33 312	<u>37 238</u> 33 312
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>59 254</u> 53 041	<u>61 294</u> 53 041	<u>62 158</u> 53 041	<u>57 424</u> 53 041	<u>62 996</u> 53 041	<u>65 239</u> 53 041	<u>59 590</u> 53 041
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>62 973</u> 54 783	<u>60 806</u> 54 783	<u>65 676</u> 54 783	<u>57 146</u> 54 783	<u>62 565</u> 54 783	<u>67 365</u> 54 783	<u>59 111</u> 54 783
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200		<u>71 438</u> 63 932		<u>68 021</u> 63 932	<u>72 878</u> 63 932		<u>70 015</u> 63 932
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>73 390</u> 65 903	<u>71 505</u> 65 903	<u>75 740</u> 65 903	<u>68 323</u> 65 903	<u>73 035</u> 65 903	<u>77 209</u> 65 903	<u>70 031</u> 65 903
225-101-0620	10	.	1	800	<u>34 221</u> 30 750						

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 060</u> 6 753	<u>7 056</u> 6 753	<u>7 064</u> 6 753	<u>7 482</u> 6 753	<u>7 239</u> 6 753	<u>7 176</u> 6 753	<u>7 249</u> 6 753
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 539</u> 17 753	<u>19 832</u> 17 753	<u>19 729</u> 17 753	<u>22 577</u> 17 489	<u>21 480</u> 17 753	<u>20 752</u> 17 753	<u>21 545</u> 17 753
225-101-0602	15	.	1	950	<u>40 339</u> 36 587	<u>40 957</u> 36 587	<u>40 740</u> 36 587	<u>46 453</u> 35 997	<u>44 437</u> 36 587	<u>42 900</u> 36 587	<u>44 575</u> 36 587
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>72 403</u> 66 371	<u>73 366</u> 66 371	<u>73 027</u> 66 371	<u>81 977</u> 65 631	<u>78 788</u> 66 371	<u>76 394</u> 66 371	<u>79 002</u> 66 371
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 610</u> 11 584	<u>12 773</u> 11 584	<u>12 715</u> 11 584	<u>14 153</u> 11 191	<u>13 689</u> 11 584	<u>13 284</u> 11 584	<u>13 725</u> 11 584
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 036</u> 13 029	<u>14 317</u> 13 029	<u>14 216</u> 13 029	<u>16 308</u> 13 029	<u>15 254</u> 13 029	<u>14 778</u> 13 029	<u>15 268</u> 13 029
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 334</u> 29 581	<u>32 777</u> 29 581	<u>32 621</u> 29 581	<u>36 679</u> 29 061	<u>35 268</u> 29 581	<u>34 168</u> 29 581	<u>35 366</u> 29 581
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 325</u> 33 312	<u>36 275</u> 33 312	<u>36 345</u> 33 312	<u>42 051</u> 33 312	<u>38 724</u> 33 312	<u>37 890</u> 33 312	<u>38 888</u> 33 312
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 249</u> 53 041	<u>59 824</u> 53 041	<u>59 146</u> 53 041	<u>70 768</u> 53 041	<u>64 880</u> 53 041	<u>62 322</u> 53 041	<u>65 025</u> 53 041
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>58 756</u> 54 783	<u>63 649</u> 54 783	<u>61 510</u> 54 783	<u>73 108</u> 54 783	<u>69 054</u> 54 783	<u>64 663</u> 54 783	<u>68 716</u> 54 783
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>60 616</u> 56 127		<u>61 687</u> 56 127	<u>52 804</u> 50 358			
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>69 723</u> 65 903	<u>73 977</u> 65 903	<u>72 117</u> 65 903	<u>82 203</u> 65 903	<u>78 678</u> 65 903	<u>74 859</u> 65 903	<u>78 384</u> 65 903
225-101-0620	10	.	1	800							

					-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 353</u> 6 753	<u>7 359</u> 6 753	<u>7 048</u> 6 753	<u>7 495</u> 6 753	<u>7 054</u> 6 753
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 537</u> 17 753	<u>22 202</u> 17 489	<u>19 724</u> 17 753	<u>23 599</u> 17 753	<u>19 646</u> 17 753
225-101-0602	15	.	1	950	<u>46 668</u> 36 587	<u>45 059</u> 35 997	<u>40 731</u> 36 587	<u>48 910</u> 36 587	<u>40 565</u> 36 587
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>82 263</u> 66 371	<u>79 502</u> 65 631	<u>73 014</u> 66 371	<u>85 756</u> 66 371	<u>72 756</u> 66 371
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 276</u> 11 584	<u>14 187</u> 11 191	<u>12 713</u> 11 584	<u>14 865</u> 11 584	<u>12 670</u> 11 584
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 839</u> 13 029	<u>15 696</u> 13 029	<u>14 270</u> 13 029	<u>16 351</u> 13 029	<u>14 161</u> 13 029
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>36 865</u> 29 581	<u>35 835</u> 29 061	<u>32 615</u> 29 581	<u>38 469</u> 29 581	<u>32 496</u> 29 581
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 303</u> 33 312	<u>40 387</u> 33 312	<u>36 115</u> 33 312	<u>42 226</u> 33 312	<u>36 232</u> 33 312
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>68 178</u> 53 041	<u>67 390</u> 53 041	<u>59 425</u> 53 041	<u>71 005</u> 53 041	<u>58 911</u> 53 041
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>72 433</u> 54 783	<u>69 730</u> 54 783	<u>63 311</u> 54 783	<u>73 108</u> 54 783	<u>61 158</u> 54 783
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200		<u>56 066</u> 50 358			<u>61 442</u> 56 127
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>81 615</u> 65 903	<u>79 265</u> 65 903	<u>73 684</u> 65 903	<u>82 203</u> 65 903	<u>71 811</u> 65 903
225-101-0620	10	.	1	800					

					,	.	-	.	.	.	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260		<u>78 637</u>							
						69 185							
225-101-0622	10	.	1	2480		<u>85 381</u>							
						75 027							

**225-104.**

					-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>43 558</u> 41 294	<u>46 820</u> 41 294
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>70 812</u> 68 014	<u>74 074</u> 68 014
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>87 824</u> 84 692	<u>91 086</u> 84 692
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>132 664</u> 128 653	<u>135 926</u> 128 653

**225-108.**

					,	.	-	.	.	.	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260							
225-101-0622	10	.	1	2480							

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



				,	-
--	--	--	--	---	---

					,	.	-	.	.	.	-	-
225-108-0100	13015-2012	3										
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>143 154</u> 127 737	<u>139 224</u> 127 737	<u>148 054</u> 127 737	<u>132 588</u> 127 737	<u>142 414</u> 127 737	<u>151 116</u> 127 737		

**225-2.**  
**225-201.**

					,	.	-	.	.	.	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>33 910</u> 28 205	<u>32 339</u> 28 205	<u>35 869</u> 28 205	<u>29 687</u> 28 205	<u>33 614</u> 28 205	<u>37 093</u> 28 205		
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>66 440</u> 55 687	<u>63 495</u> 55 687	<u>70 112</u> 55 687	<u>58 522</u> 55 687	<u>65 886</u> 55 687	<u>72 407</u> 55 687		
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>124 729</u> 108 030	<u>120 287</u> 108 030	<u>130 267</u> 108 030	<u>112 787</u> 108 030	<u>123 892</u> 108 030	<u>133 729</u> 108 030		
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>180 200</u> 156 305	<u>173 854</u> 156 305	<u>188 112</u> 156 305	<u>163 139</u> 156 305	<u>179 005</u> 156 305	<u>193 056</u> 156 305		
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>409 178</u> 371 822	<u>400 036</u> 371 822	<u>420 576</u> 371 822	<u>384 602</u> 371 822	<u>407 457</u> 371 822	<u>427 700</u> 371 822		

**225-202.**

					,	.	-	.	.	.	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>136 151</u> 127 737	<u>135 508</u> 127 737	<u>144 379</u> 127 737	<u>140 500</u> 127 737	<u>161 529</u> 127 737	<u>154 179</u> 127 737

					-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>31 111</u> 28 205	<u>30 854</u> 28 205	<u>34 400</u> 28 205	<u>32 849</u> 28 205	<u>41 254</u> 28 205	<u>38 317</u> 28 205
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>61 192</u> 55 687	<u>60 710</u> 55 687	<u>67 358</u> 55 687	<u>64 451</u> 55 687	<u>80 210</u> 55 687	<u>74 702</u> 55 687
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>116 814</u> 108 030	<u>116 087</u> 108 030	<u>126 113</u> 108 030	<u>121 729</u> 108 030	<u>145 498</u> 108 030	<u>137 190</u> 108 030
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>168 892</u> 156 305	<u>167 854</u> 156 305	<u>182 178</u> 156 305	<u>175 914</u> 156 305	<u>209 869</u> 156 305	<u>198 001</u> 156 305
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>392 889</u> 371 822	<u>391 393</u> 371 822	<u>412 028</u> 371 822	<u>403 005</u> 371 822	<u>451 920</u> 371 822	<u>434 824</u> 371 822

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>146 216</u> 127 737	<u>153 566</u> 127 737	<u>160 304</u> 127 737	<u>155 404</u> 127 737	<u>143 766</u> 127 737	<u>161 529</u> 127 737

					-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>35 134</u> 28 205	<u>38 072</u> 28 205	<u>40 765</u> 28 205	<u>38 806</u> 28 205	<u>34 155</u> 28 205	<u>41 254</u> 28 205
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>68 735</u> 55 687	<u>74 243</u> 55 687	<u>79 292</u> 55 687	<u>75 620</u> 55 687	<u>66 899</u> 55 687	<u>80 210</u> 55 687
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>128 190</u> 108 030	<u>136 498</u> 108 030	<u>144 113</u> 108 030	<u>138 575</u> 108 030	<u>125 421</u> 108 030	<u>145 498</u> 108 030
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>185 145</u> 156 305	<u>197 012</u> 156 305	<u>207 891</u> 156 305	<u>199 979</u> 156 305	<u>181 189</u> 156 305	<u>209 869</u> 156 305
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>416 302</u> 371 822	<u>433 399</u> 371 822	<u>449 071</u> 371 822	<u>437 673</u> 371 822	<u>410 603</u> 371 822	<u>451 920</u> 371 822

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

8.04-08-2021

272

				,	-
225-108-0100	13015-2012	3			
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>139 862</u> 127 737

				,	-
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>32 594</u> 28 205
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>63 973</u> 55 687
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>121 008</u> 108 030
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>174 884</u> 156 305
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>401 520</u> 371 822

				,	-
--	--	--	--	---	---

225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>78 420</u> 68 788					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>27 909</u> 24 589	<u>27 045</u> 24 589	<u>28 986</u> 24 589	<u>25 586</u> 24 589	<u>27 746</u> 24 589	<u>29 659</u> 24 589
225-202-0103	3	.	1	900	<u>41 418</u> 36 070	<u>40 005</u> 36 070	<u>43 181</u> 36 070	<u>37 618</u> 36 070	<u>41 152</u> 36 070	<u>44 283</u> 36 070
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>70 101</u> 64 183	<u>74 696</u> 64 183	<u>73 433</u> 64 183	<u>70 289</u> 64 183	<u>76 551</u> 64 183	<u>77 620</u> 64 183
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>111 964</u> 98 176	<u>108 351</u> 98 176	<u>116 468</u> 98 176	<u>102 251</u> 98 176	<u>111 283</u> 98 176	<u>119 283</u> 98 176
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>21 834</u> 19 888					
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>123 567</u> 108 665	<u>119 677</u> 108 665	<u>128 416</u> 108 665	<u>113 111</u> 108 665	<u>122 834</u> 108 665	<u>131 446</u> 108 665
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>133 179</u> 118 947	<u>131 177</u> 118 947	<u>138 116</u> 118 947	<u>124 520</u> 118 947	<u>134 307</u> 118 947	<u>141 769</u> 118 947
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>110 666</u> 96 052	<u>106 787</u> 96 052	<u>115 501</u> 96 052	<u>100 239</u> 96 052	<u>109 935</u> 96 052	<u>118 523</u> 96 052
225-202-1200	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750						
225-202-0102	2	.	1	550	<u>26 369</u> 24 589	<u>26 228</u> 24 589	<u>28 178</u> 24 589	<u>27 325</u> 24 589	<u>31 948</u> 24 589	<u>30 332</u> 24 589
225-202-0103	3	.	1	900	<u>38 899</u> 36 070	<u>38 668</u> 36 070	<u>41 859</u> 36 070	<u>40 464</u> 36 070	<u>48 028</u> 36 070	<u>45 384</u> 36 070
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>72 801</u> 64 183	<u>70 768</u> 64 183	<u>70 675</u> 64 183	<u>70 733</u> 64 183	<u>83 632</u> 64 183	<u>76 086</u> 64 183
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>105 526</u> 98 176	<u>104 935</u> 98 176	<u>113 090</u> 98 176	<u>109 524</u> 98 176	<u>128 855</u> 98 176	<u>122 098</u> 98 176
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>116 637</u> 108 665	<u>116 000</u> 108 665	<u>124 779</u> 108 665	<u>120 940</u> 108 665	<u>141 750</u> 108 665	<u>134 477</u> 108 665
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>128 134</u> 118 947	<u>127 055</u> 118 947	<u>134 343</u> 118 947	<u>131 161</u> 118 947	<u>151 973</u> 118 947	<u>143 880</u> 118 947
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>103 755</u> 96 052	<u>103 120</u> 96 052	<u>111 874</u> 96 052	<u>108 046</u> 96 052	<u>128 798</u> 96 052	<u>121 545</u> 96 052
225-202-1200	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750						
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 582</u> 24 589	<u>30 197</u> 24 589	<u>31 678</u> 24 589	<u>30 601</u> 24 589	<u>28 043</u> 24 589	<u>31 948</u> 24 589
225-202-0103	3	.	1	900	<u>42 520</u> 36 070	<u>45 164</u> 36 070	<u>47 587</u> 36 070	<u>45 825</u> 36 070	<u>41 639</u> 36 070	<u>48 028</u> 36 070
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>74 268</u> 64 183	<u>76 515</u> 64 183	<u>79 699</u> 64 183	<u>79 886</u> 64 183	<u>70 198</u> 64 183	<u>84 025</u> 64 183
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>114 779</u> 98 176	<u>121 535</u> 98 176	<u>127 729</u> 98 176	<u>123 224</u> 98 176	<u>112 527</u> 98 176	<u>128 855</u> 98 176
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>126 597</u> 108 665	<u>133 871</u> 108 665	<u>140 538</u> 108 665	<u>135 689</u> 108 665	<u>124 173</u> 108 665	<u>141 750</u> 108 665
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>136 826</u> 118 947	<u>143 491</u> 118 947	<u>149 903</u> 118 947	<u>145 915</u> 118 947	<u>133 710</u> 118 947	<u>152 079</u> 118 947
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>113 688</u> 96 052	<u>120 941</u> 96 052	<u>127 589</u> 96 052	<u>122 754</u> 96 052	<u>111 270</u> 96 052	<u>128 798</u> 96 052
225-202-1200	13015-2012	.								



				,	-
225-202-0100	13015-2012	.			
225-202-0101	1	.	1	1750	
225-202-0102	2	.	1	550	<u>27 185</u> 24 589
225-202-0103	3	.	1	900	<u>40 234</u> 36 070
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>70 538</u> 64 183
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>108 937</u> 98 176
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.			
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>120 309</u> 108 665
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>130 583</u> 118 947
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>107 417</u> 96 052
225-202-1200	13015-2012	.			

					, . -	.	.	.	-	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>22 658</u> 21 340					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>20 404</u> 19 245					
225-202-1209	5	.	1	73	<u>9 690</u> 9 165					

**225-203.**

					, . -	.	.	.	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>66 155</u> 52 207	<u>62 212</u> 52 207	<u>71 070</u> 52 207	<u>55 555</u> 52 207	<u>65 412</u> 52 207	<u>74 142</u> 52 207
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>91 043</u> 76 653	<u>87 115</u> 76 653	<u>95 941</u> 76 653	<u>80 482</u> 76 653	<u>90 304</u> 76 653	<u>99 003</u> 76 653
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>150 485</u> 134 894	<u>146 546</u> 134 894	<u>155 397</u> 134 894	<u>139 894</u> 134 894	<u>149 743</u> 134 894	<u>158 467</u> 134 894
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>229 052</u> 211 749	<u>225 059</u> 211 749	<u>234 030</u> 211 749	<u>218 317</u> 211 749	<u>228 300</u> 211 749	<u>237 141</u> 211 749
225-203-0700	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190						
225-202-1206	15-8	.	1	165						
225-202-1209	5	.	1	73						

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>59 129</u> 52 207	<u>58 484</u> 52 207	<u>67 383</u> 52 207	<u>63 492</u> 52 207	<u>84 588</u> 52 207	<u>77 215</u> 52 207
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>84 043</u> 76 653	<u>83 401</u> 76 653	<u>92 268</u> 76 653	<u>88 390</u> 76 653	<u>109 411</u> 76 653	<u>102 064</u> 76 653
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>143 466</u> 134 894	<u>142 821</u> 134 894	<u>151 713</u> 134 894	<u>147 825</u> 134 894	<u>168 904</u> 134 894	<u>161 536</u> 134 894
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>221 937</u> 211 749	<u>221 283</u> 211 749	<u>230 296</u> 211 749	<u>226 355</u> 211 749	<u>247 720</u> 211 749	<u>240 253</u> 211 749
225-203-0700	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190						
225-202-1206	15-8	.	1	165						
225-202-1209	5	.	1	73						

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>69 227</u> 52 207	<u>76 600</u> 52 207	<u>83 359</u> 52 207	<u>78 444</u> 52 207	<u>66 769</u> 52 207	<u>84 588</u> 52 207
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 105</u> 76 653	<u>101 452</u> 76 653	<u>108 186</u> 76 653	<u>103 288</u> 76 653	<u>91 656</u> 76 653	<u>109 411</u> 76 653
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>153 555</u> 134 894	<u>160 922</u> 134 894	<u>167 676</u> 134 894	<u>162 764</u> 134 894	<u>151 099</u> 134 894	<u>168 904</u> 134 894
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>232 163</u> 211 749	<u>239 630</u> 211 749	<u>246 475</u> 211 749	<u>241 497</u> 211 749	<u>229 674</u> 211 749	<u>247 720</u> 211 749
225-203-0700	13015-2012	.								

				,	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190	
225-202-1206	15-8	.	1	165	
225-202-1209	5	.	1	73	

				,	-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>62 852</u> 52 207
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>87 753</u> 76 653
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 185</u> 134 894
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>225 707</u> 211 749
225-203-0700	13015-2012	.			

					, . -	.	.	.	-	-
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 428</u> 8 588	<u>9 224</u> 8 588	<u>9 683</u> 8 588	<u>8 879</u> 8 588	<u>9 390</u> 8 588	<u>9 842</u> 8 588
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 098</u> 16 634	<u>17 752</u> 16 634	<u>18 528</u> 16 634	<u>17 169</u> 16 634	<u>18 033</u> 16 634	<u>18 798</u> 16 634
225-203-0703	3	.	1	350	<u>26 313</u> 24 108					
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 641</u> 27 724					
225-203-0705	5	.	1	600	<u>43 380</u> 39 506	<u>42 438</u> 39 506	<u>44 555</u> 39 506	<u>40 846</u> 39 506	<u>43 203</u> 39 506	<u>45 290</u> 39 506
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>82 130</u> 74 220	<u>80 167</u> 74 220	<u>84 578</u> 74 220	<u>76 852</u> 74 220	<u>81 761</u> 74 220	<u>86 108</u> 74 220
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>125 148</u> 117 437	<u>130 463</u> 117 437	<u>129 002</u> 117 437	<u>125 364</u> 117 437	<u>132 609</u> 117 437	<u>133 846</u> 117 437
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>172 484</u> 154 587	<u>167 960</u> 154 587	<u>178 124</u> 154 587	<u>160 323</u> 154 587	<u>171 632</u> 154 587	<u>181 650</u> 154 587

**225-204.**

					, . -	-	-	.	.	.
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>307 028</u> 290 821					
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>332 064</u> 313 328					

					-	-	-	-	-	-
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 064</u> 8 588	<u>9 031</u> 8 588	<u>9 492</u> 8 588	<u>9 290</u> 8 588	<u>10 383</u> 8 588	<u>10 001</u> 8 588
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 482</u> 16 634	<u>17 425</u> 16 634	<u>18 205</u> 16 634	<u>17 864</u> 16 634	<u>19 713</u> 16 634	<u>19 067</u> 16 634
225-203-0703	3	.	1	350						
225-203-0704	4	.	1	480						
225-203-0705	5	.	1	600	<u>41 701</u> 39 506	<u>41 547</u> 39 506	<u>43 674</u> 39 506	<u>42 744</u> 39 506	<u>47 787</u> 39 506	<u>46 024</u> 39 506
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>78 632</u> 74 220	<u>78 310</u> 74 220	<u>82 742</u> 74 220	<u>80 804</u> 74 220	<u>91 310</u> 74 220	<u>87 638</u> 74 220
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>128 271</u> 117 437	<u>125 919</u> 117 437	<u>125 811</u> 117 437	<u>125 879</u> 117 437	<u>140 801</u> 117 437	<u>132 071</u> 117 437
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>164 424</u> 154 587	<u>163 683</u> 154 587	<u>173 894</u> 154 587	<u>169 429</u> 154 587	<u>193 635</u> 154 587	<u>185 175</u> 154 587

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						

					-	-	-	-	-	-
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 587</u> 8 588	<u>9 969</u> 8 588	<u>10 319</u> 8 588	<u>10 065</u> 8 588	<u>9 460</u> 8 588	<u>10 383</u> 8 588
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 367</u> 16 634	<u>19 013</u> 16 634	<u>19 606</u> 16 634	<u>19 175</u> 16 634	<u>18 151</u> 16 634	<u>19 713</u> 16 634
225-203-0703	3	.	1	350						
225-203-0704	4	.	1	480						
225-203-0705	5	.	1	600	<u>44 115</u> 39 506	<u>45 877</u> 39 506	<u>47 493</u> 39 506	<u>46 318</u> 39 506	<u>43 527</u> 39 506	<u>47 787</u> 39 506
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>83 660</u> 74 220	<u>87 332</u> 74 220	<u>90 698</u> 74 220	<u>88 250</u> 74 220	<u>82 436</u> 74 220	<u>91 310</u> 74 220
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>129 968</u> 117 437	<u>132 568</u> 117 437	<u>136 251</u> 117 437	<u>136 468</u> 117 437	<u>125 260</u> 117 437	<u>141 256</u> 117 437
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>176 009</u> 154 587	<u>184 470</u> 154 587	<u>192 225</u> 154 587	<u>186 585</u> 154 587	<u>173 189</u> 154 587	<u>193 635</u> 154 587

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						



				,	-
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 257</u> 8 588
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 808</u> 16 634
225-203-0703	3	.	1	350	
225-203-0704	4	.	1	480	
225-203-0705	5	.	1	600	<u>42 591</u> 39 506
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>80 486</u> 74 220
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>125 653</u> 117 437
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>168 695</u> 154 587

					, . -	-	-	.	.	.
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>256 157</u> 238 909					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>981 940</u> 936 199					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>220 107</u> 209 679					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>149 122</u> 136 418					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>224 599</u> 210 415					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>258 162</u> 241 282					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>347 358</u> 326 692					
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>398 323</u> 376 658					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 506</u> 330 280					
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>371 056</u> 345 525					

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0103	2- -	.	1	3000							
225-204-0106	5-	.	1	6500							
225-204-0107	5-	.	1	7500							
225-204-0108	1-	.	1	10600							
225-204-0109	2-	.	1	11600							
225-204-0112	1-2	.	1	1500							
225-204-0113	2-2	.	1	2400							
225-204-0114	2-0	.	1	2400							
225-204-0116	3-0	.	1	2900							
225-204-0117	4-2	.	1	3400							
225-204-0118	4-4	.	1	3400							
225-204-0120	5-2	.	1	4480							
225-204-0121	5-4	.	1	4480							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500						
225-204-0107	5-	.	1	7500						
225-204-0108	1-	.	1	10600						
225-204-0109	2-	.	1	11600						
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400						
225-204-0114	2-0	.	1	2400						
225-204-0116	3-0	.	1	2900						
225-204-0117	4-2	.	1	3400						
225-204-0118	4-4	.	1	3400						
225-204-0120	5-2	.	1	4480						
225-204-0121	5-4	.	1	4480						

					, . -	-	-	.	.	.
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>487 887</u> 454 685					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>488 441</u> 456 044					
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>597 006</u> 557 997					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>811 700</u> 768 482					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>364 916</u> 340 238					
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>527 754</u> 491 938					
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>220 712</u> 206 605					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>206 409</u> 194 294					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>158 125</u> 143 207					
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>153 879</u> 140 674					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>202 199</u> 184 786					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>297 909</u> 280 250					

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0122	6-2	.	1	5800							
225-204-0123	6-4	.	1	5600							
225-204-0124	6-0	.	1	6700							
225-204-0125	6-2	.	1	6700							
225-204-0129	3-	.	1	4300							
225-204-0131	5-	.	1	6250							
225-204-0132	5-	.	1	7500							
225-204-0150	2-05	.	1	2400							
225-204-0151	2-05	.	1	1980							
225-204-0152	3-05	.	1	2900							
225-204-0153	3-05	.	1	2500							
225-204-0154	4-05	.	1	3300							
225-204-0155	4-05	.	1	2900							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700						
225-204-0129	3-	.	1	4300						
225-204-0131	5-	.	1	6250						
225-204-0132	5-	.	1	7500						
225-204-0150	2-05	.	1	2400						
225-204-0151	2-05	.	1	1980						
225-204-0152	3-05	.	1	2900						
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900						

					, . -	-	-	.	.	.
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>387 920</u> 361 976					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>521 094</u> 485 407					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>303 368</u> 282 587					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>224 705</u> 211 415					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>273 184</u> 256 581					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>567 881</u> 545 662					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>392 464</u> 374 582					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>430 792</u> 410 120					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>332 570</u> 311 990					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>374 868</u> 353 662					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>313 670</u> 295 498					



					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500							
225-204-0165	5- 5	.	1	6250							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750							
225-204-0176	-2	.	1	3640							
225-204-0178	-4	.	1	2180							
225-204-0179	-5	.	1	2760							
225-204-0180	-6	.	1	2720							
225-204-0181	15.15	.	1	2500							
225-204-0182	18.18	.	1	3000							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450							
225-204-0184	4-2-	.	1	3400							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750						
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180						
225-204-0179	-5	.	1	2760						
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						

					, . -	-	-	.	.	.
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>428 853</u> 403 125					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>306 469</u> 283 141					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>330 526</u> 305 810					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 960</u> 319 961					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>387 657</u> 354 587					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>413 798</u> 380 216					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>394 912</u> 364 348					
225-204-0194	6-4	.	1	6725	<u>580 863</u> 542 069					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>381 274</u> 350 978					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>280 061</u> 257 251					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 789</u> 203 731					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 066</u> 226 310					

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0187	3- -0	.	1	4250							
225-204-0188	3- -	.	1	4250							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250							
225-204-0192	5- -	.	1	6250							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600							
225-204-0194	6-4	.	1	6725							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0194	6-4	.	1	6725						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						

					, . -	-	-	.	.	.
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>291 181</u> 275 691					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>402 564</u> 379 470					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>411 722</u> 388 450					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>458 595</u> 432 284					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>467 754</u> 441 264					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>551 750</u> 520 353					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 805</u> 588 351					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>633 213</u> 595 613					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>393 017</u> 371 945					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>498 218</u> 472 027					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>629 143</u> 597 858					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>722 470</u> 687 114					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>686 780</u> 652 124					

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						



					, . -	-	-	.	.	.
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>732 959</u> 702 165					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>659 849</u> 627 962					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>756 409</u> 720 387					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>533 774</u> 506 885					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>714 821</u> 673 910					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>870 658</u> 821 394					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>937 269</u> 890 977					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 105 692</u> 1 051 004					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>844 881</u> 800 401					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 025 829</u> 972 707					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 135 859</u> 1 080 580					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>977 744</u> 930 455					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 247 183</u> 1 186 869					

8.04-08-2021

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						

225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 115 115</u> 1 065 132					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 204 896</u> 1 145 410					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 007 777</u> 959 899					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 276 004</u> 1 215 124					
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750		<u>33 402</u> 31 337	<u>36 664</u> 31 337			
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>49 961</u> 46 919					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>52 357</u> 50 655	<u>60 114</u> 50 655	<u>58 278</u> 50 655	<u>58 039</u> 50 655	<u>54 155</u> 50 655	<u>55 708</u> 50 655
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>53 289</u> 50 044					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>56 354</u> 52 499			<u>71 424</u> 65 007		<u>68 592</u> 65 007
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>67 222</u> 63 153			<u>81 070</u> 74 464		<u>78 239</u> 74 464
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>75 306</u> 70 598	<u>47 870</u> 45 522	<u>51 132</u> 45 522	<u>90 856</u> 83 181		<u>87 529</u> 83 181
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>74 798</u> 69 841	<u>85 189</u> 69 841	<u>82 312</u> 69 841	<u>78 326</u> 69 841	<u>77 356</u> 69 841	<u>74 941</u> 69 841

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800							
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750							
225-204-0302	95-1	.	1	750							
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>58 902</u> 50 655	<u>57 342</u> 50 655	<u>57 103</u> 50 655	<u>55 302</u> 50 655	<u>52 552</u> 50 655	<u>53 772</u> 50 655	<u>54 920</u> 50 655
225-204-0304	95-3	.	1	800							
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>72 623</u> 65 007		<u>70 209</u> 65 007	<u>63 152</u> 58 638		<u>63 254</u> 58 638	
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>82 270</u> 74 464		<u>79 855</u> 74 464	<u>71 853</u> 67 169		<u>71 955</u> 67 169	
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>92 265</u> 83 181		<u>89 429</u> 83 181	<u>80 457</u> 75 031		<u>80 577</u> 75 031	
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>79 751</u> 69 841	<u>80 572</u> 69 841	<u>76 871</u> 69 841	<u>75 309</u> 69 841	<u>75 238</u> 69 841	<u>75 283</u> 69 841	<u>79 394</u> 69 841

					-	-	-	-	-	-
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750						
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>55 524</u> 50 655	<u>55 524</u> 50 655	<u>56 626</u> 50 655	<u>52 268</u> 50 655	<u>60 500</u> 50 655	<u>53 772</u> 50 655
225-204-0304	95-3	.	1	800						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000						<u>63 126</u> 58 638
225-204-0306	95-5	.	1	1000						<u>71 827</u> 67 169
225-204-0307	105	.	1	1175						<u>80 427</u> 75 031
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>77 998</u> 69 841	<u>79 723</u> 69 841	<u>82 168</u> 69 841	<u>74 872</u> 69 841	<u>85 491</u> 69 841	<u>75 133</u> 69 841

225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>68 770</u> 64 397					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>75 294</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>72 311</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>75 545</u> 70 956			<u>95 297</u> 87 760		<u>92 097</u> 87 760
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>291 951</u> 275 683	<u>323 345</u> 275 683	<u>314 655</u> 275 683	<u>302 611</u> 275 683	<u>299 682</u> 275 683	<u>292 386</u> 275 683
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>65 156</u> 59 846	<u>71 031</u> 59 846	<u>69 072</u> 59 846	<u>63 899</u> 59 846	<u>66 722</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846
225-204-0602	2	.	1	675	<u>51 327</u> 46 919	<u>56 284</u> 46 919	<u>54 632</u> 46 919	<u>50 267</u> 46 919	<u>52 649</u> 46 919	<u>48 477</u> 46 919
225-204-0603	3	.	1	550	<u>42 385</u> 38 782	<u>46 425</u> 38 782	<u>45 078</u> 38 782	<u>41 522</u> 38 782	<u>43 463</u> 38 782	<u>40 063</u> 38 782

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0310	105-5	.	1	1100							
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>76 729</u> 69 881	<u>80 642</u> 69 881	<u>73 913</u> 69 881	<u>73 624</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>75 868</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>96 652</u> 87 760		<u>93 924</u> 87 760	<u>84 520</u> 79 162		<u>84 635</u> 79 162	
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550							
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550							
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550							
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>306 917</u> 275 683	<u>309 397</u> 275 683	<u>298 215</u> 275 683	<u>293 497</u> 275 683	<u>293 282</u> 275 683	<u>293 418</u> 275 683	<u>305 838</u> 275 683
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550							
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>64 919</u> 59 846	<u>67 701</u> 59 846	<u>62 916</u> 59 846	<u>62 711</u> 59 846	<u>65 547</u> 59 846	<u>64 307</u> 59 846	<u>68 681</u> 59 846
225-204-0602	2	.	1	675	<u>51 127</u> 46 919	<u>53 475</u> 46 919	<u>49 438</u> 46 919	<u>49 264</u> 46 919	<u>51 657</u> 46 919	<u>50 611</u> 46 919	<u>54 301</u> 46 919
225-204-0603	3	.	1	550	<u>42 223</u> 38 782	<u>44 136</u> 38 782	<u>40 846</u> 38 782	<u>40 705</u> 38 782	<u>42 655</u> 38 782	<u>41 802</u> 38 782	<u>44 809</u> 38 782



					-	-	-	-	-	-
225-204-0310	105-5	.	1	1100						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>78 439</u> 69 881	<u>81 743</u> 69 881	<u>84 773</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130						<u>84 491</u> 79 162
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>301 619</u> 275 683	<u>306 833</u> 275 683	<u>314 220</u> 275 683	<u>292 176</u> 275 683	<u>324 258</u> 275 683	<u>292 965</u> 275 683
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 135</u> 59 846	<u>68 485</u> 59 846	<u>70 639</u> 59 846	<u>65 351</u> 59 846	<u>71 031</u> 59 846	<u>64 103</u> 59 846
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 153</u> 46 919	<u>54 136</u> 46 919	<u>55 954</u> 46 919	<u>51 492</u> 46 919	<u>56 284</u> 46 919	<u>50 439</u> 46 919
225-204-0603	3	.	1	550	<u>43 059</u> 38 782	<u>44 674</u> 38 782	<u>46 155</u> 38 782	<u>42 520</u> 38 782	<u>46 425</u> 38 782	<u>41 662</u> 38 782

225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 928</u> 33 810	<u>40 417</u> 33 810	<u>39 254</u> 33 810	<u>36 182</u> 33 810	<u>37 859</u> 33 810	<u>34 923</u> 33 810
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 244</u> 25 674	<u>31 182</u> 25 674	<u>30 202</u> 25 674	<u>27 616</u> 25 674	<u>29 027</u> 25 674	<u>26 555</u> 25 674
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>25 309</u> 22 797					
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 480</u> 14 645	<u>18 683</u> 14 645	<u>17 949</u> 14 645	<u>16 009</u> 14 645	<u>17 068</u> 14 645	<u>15 213</u> 14 645
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>11 284</u> 10 650					
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>11 312</u> 10 650					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>23 333</u> 21 968					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>27 246</u> 25 732	<u>30 164</u> 25 732	<u>29 356</u> 25 732	<u>28 237</u> 25 732	<u>27 965</u> 25 732	<u>27 286</u> 25 732
225-204-0807	45	.	1	510	<u>44 793</u> 42 400	<u>49 303</u> 42 400	<u>48 054</u> 42 400	<u>46 324</u> 42 400	<u>45 903</u> 42 400	<u>44 855</u> 42 400
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>59 618</u> 56 430	<u>65 632</u> 56 430	<u>63 967</u> 56 430	<u>61 660</u> 56 430	<u>61 099</u> 56 430	<u>59 702</u> 56 430

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 788</u> 33 810	<u>38 440</u> 33 810	<u>35 599</u> 33 810	<u>35 477</u> 33 810	<u>37 161</u> 33 810	<u>36 424</u> 33 810	<u>39 021</u> 33 810
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 126</u> 25 674	<u>29 517</u> 25 674	<u>27 124</u> 25 674	<u>27 022</u> 25 674	<u>28 440</u> 25 674	<u>27 820</u> 25 674	<u>30 006</u> 25 674
225-204-0606	5 -1	.	1	400							
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 391</u> 14 645	<u>17 435</u> 14 645	<u>15 641</u> 14 645	<u>15 563</u> 14 645	<u>16 627</u> 14 645	<u>16 162</u> 14 645	<u>17 802</u> 14 645
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0801	30	.	1	150							
225-204-0802	33-1	.	1	160							
225-204-0803	33-2	.	1	250							
225-204-0804	33-3	.	1	250							
225-204-0805	43-1	.	1	330							
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>28 637</u> 25 732	<u>28 868</u> 25 732	<u>27 828</u> 25 732	<u>27 390</u> 25 732	<u>27 370</u> 25 732	<u>27 382</u> 25 732	<u>28 537</u> 25 732
225-204-0807	45	.	1	510	<u>46 942</u> 42 400	<u>47 299</u> 42 400	<u>45 692</u> 42 400	<u>45 015</u> 42 400	<u>44 984</u> 42 400	<u>45 003</u> 42 400	<u>46 787</u> 42 400
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>62 485</u> 56 430	<u>62 960</u> 56 430	<u>60 818</u> 56 430	<u>59 915</u> 56 430	<u>59 873</u> 56 430	<u>59 899</u> 56 430	<u>62 278</u> 56 430

					-	-	-	-	-	-
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 510</u> 33 810	<u>38 905</u> 33 810	<u>40 184</u> 33 810	<u>37 045</u> 33 810	<u>40 417</u> 33 810	<u>36 303</u> 33 810
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 734</u> 25 674	<u>29 909</u> 25 674	<u>30 986</u> 25 674	<u>28 342</u> 25 674	<u>31 182</u> 25 674	<u>27 718</u> 25 674
225-204-0606	5 -1	.	1	400						
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 847</u> 14 645	<u>17 729</u> 14 645	<u>18 537</u> 14 645	<u>16 554</u> 14 645	<u>18 683</u> 14 645	<u>16 085</u> 14 645
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150						
225-204-0802	33-1	.	1	160						
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-0804	33-3	.	1	250						
225-204-0805	43-1	.	1	330						
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>28 145</u> 25 732	<u>28 629</u> 25 732	<u>29 316</u> 25 732	<u>27 267</u> 25 732	<u>30 249</u> 25 732	<u>27 340</u> 25 732
225-204-0807	45	.	1	510	<u>46 181</u> 42 400	<u>46 931</u> 42 400	<u>47 992</u> 42 400	<u>44 825</u> 42 400	<u>49 434</u> 42 400	<u>44 938</u> 42 400
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>61 470</u> 56 430	<u>62 469</u> 56 430	<u>63 884</u> 56 430	<u>59 661</u> 56 430	<u>65 807</u> 56 430	<u>59 813</u> 56 430

					, . -	-	-	.	.	.
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 496</u> 7 775	<u>9 303</u> 7 775	<u>9 034</u> 7 775	<u>8 323</u> 7 775	<u>8 711</u> 7 775	<u>8 031</u> 7 775
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>212 499</u> 199 513					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>13 898</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 427</u> 12 114	<u>14 486</u> 12 114	<u>12 632</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>309 431</u> 294 439					
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>347 146</u> 331 415					
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>520 701</u> 497 125					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>204 829</u> 191 848					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>349 360</u> 329 165					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>73 314</u> 68 922					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>67 524</u> 63 245					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>60 925</u> 56 776					

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	$\frac{8\,463}{7\,775}$	$\frac{8\,846}{7\,775}$	$\frac{8\,188}{7\,775}$	$\frac{8\,159}{7\,775}$	$\frac{8\,549}{7\,775}$	$\frac{8\,379}{7\,775}$	$\frac{8\,980}{7\,775}$
225-204-1006	3-	.	1	1750							
225-204-1007	-1	.	1	300	$\frac{13\,810}{12\,114}$	$\frac{14\,853}{12\,114}$	$\frac{13\,059}{12\,114}$	$\frac{12\,982}{12\,114}$	$\frac{14\,045}{12\,114}$	$\frac{13\,580}{12\,114}$	$\frac{15\,220}{12\,114}$
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190							
225-204-1306	35-10	.	1	2190							
225-204-1307	35-15	.	1	3280							
225-204-1309	35-10	.	1	2200							
225-204-1310	35-15	.	1	3275							
225-204-1313	32.9	.	1	725							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725							

					-	-	-	-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	$\frac{8\,630}{7\,775}$	$\frac{8\,953}{7\,775}$	$\frac{9\,250}{7\,775}$	$\frac{8\,522}{7\,775}$	$\frac{9\,303}{7\,775}$	$\frac{8\,351}{7\,775}$
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1007	-1	.	1	300	$\frac{14\,266}{12\,114}$	$\frac{15\,147}{12\,114}$	$\frac{15\,955}{12\,114}$	$\frac{13\,972}{12\,114}$	$\frac{16\,102}{12\,114}$	$\frac{13\,504}{12\,114}$
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1306	35-10	.	1	2190						
225-204-1307	35-15	.	1	3280						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						

**226-1.**  
**226-102.**

					, . -	.	.	.	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>650 922</u> 606 054					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>758 162</u> 711 191					
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>722 546</u> 665 538					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>857 172</u> 797 525					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 204 965</u> 1 113 298					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 398 993</u> 1 295 458					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 586 271</u> 1 479 064					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 422 721</u> 1 313 176					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 561 036</u> 1 448 779					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>834 212</u> 775 015					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 274 768</u> 1 181 732					



					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						

				,	-
226-102-0100	13015-2012	.			
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	

					, . -	.	.	.	-	-
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 553 382</u> 1 441 276					
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>490 995</u> 456 167					
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>201 757</u> 176 633					
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>333 799</u> 300 038					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>149 561</u> 134 784					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>204 439</u> 179 010					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>484 943</u> 436 375					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>121 092</u> 107 630					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>243 306</u> 221 248					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>152 176</u> 135 584					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>283 930</u> 256 590					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						

					-	-	-	-	-	-
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						

				,	-
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	
226-102-0118	-9	.	1	5000	
226-102-0200	13015-2012	.			
226-102-0205	14	.	1	4200	
226-102-0300	25912-2015	.			
226-102-0302	-18	.	1	5400	
226-102-0400	13015-2012	.			
226-102-0401	1-4	.	1	2350	
226-102-0402	1-6	.	1	4250	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	

					, . -	.	.	.	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>233 385</u> 208 649					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>292 937</u> 261 489					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>371 703</u> 327 622					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>468 422</u> 412 365					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>35 855</u> 32 380					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>45 884</u> 41 205					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>63 032</u> 56 252					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>120 384</u> 107 944					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>163 217</u> 146 409					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>245 854</u> 220 873					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>299 081</u> 268 017					
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>290 483</u> 263 367					
226-102-0600	21924.0-84	3								



					-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								

					-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								

				,	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	
226-102-0500	13015-2012	.			
226-102-0502	6	.	1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			

					, . -	.	.	.	-	-
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>161 497</u> 145 745	<u>157 574</u> 145 745	<u>166 387</u> 145 745	<u>150 952</u> 145 745	<u>160 758</u> 145 745	<u>169 443</u> 145 745
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>160 200</u> 144 540	<u>156 298</u> 144 540	<u>165 065</u> 144 540	<u>149 711</u> 144 540	<u>159 465</u> 144 540	<u>168 105</u> 144 540
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 417</u> 7 193					

25.

251.

251-3.

251-302.

					, . -	.	.	.	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									



					-	-	-	-	-	-
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>164 553</u> 145 745	<u>171 888</u> 145 745	<u>178 612</u> 145 745	<u>173 722</u> 145 745	<u>162 108</u> 145 745	<u>179 834</u> 145 745
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>163 241</u> 144 540	<u>170 538</u> 144 540	<u>177 227</u> 144 540	<u>172 362</u> 144 540	<u>160 808</u> 144 540	<u>178 443</u> 144 540
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0704	-9	.	1	210						

					-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									

				,	-
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>158 211</u> 145 745
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>156 932</u> 144 540
226-102-0700	13015-2012	.			
226-102-0704	-9	.	1	210	

				,	-
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				

					, . -	.	.	.	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> 3 796 874					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>22 438</u> 19 708	<u>20 999</u> 19 708	<u>21 576</u> 19 708	<u>22 754</u> 19 708	<u>22 182</u> 19 708
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 969</u> 15 368	<u>16 557</u> 15 368	<u>17 123</u> 15 368	<u>18 280</u> 15 368	<u>17 718</u> 15 368

255.

255-1.

255-101.

					, . -	.	.	.	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>77 896</u> 70 896	<u>84 962</u> 70 896	<u>83 257</u> 70 896	<u>76 054</u> 66 625	<u>82 295</u> 66 625	<u>89 920</u> 70 896	<u>79 039</u> 66 625



					-	-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>22 094</u> 19 708	<u>21 420</u> 19 708	<u>20 398</u> 19 708	<u>20 915</u> 19 708	<u>23 198</u> 19 708	<u>21 336</u> 19 708
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 632</u> 15 368	<u>16 970</u> 15 368	<u>15 966</u> 15 368	<u>16 474</u> 15 368	<u>18 716</u> 15 368	<u>16 887</u> 15 368

					-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>76 266</u> 66 625	<u>78 623</u> 70 896	<u>80 189</u> 70 896	<u>96 207</u> 70 896	<u>87 010</u> 70 896	<u>85 631</u> 70 896	<u>88 040</u> 70 896

					-	-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>21 515</u> 19 708	<u>21 536</u> 19 708	<u>21 832</u> 19 708	<u>22 525</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>23 340</u> 19 708
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 064</u> 15 368	<u>17 084</u> 15 368	<u>17 374</u> 15 368	<u>18 055</u> 15 368	<u>16 014</u> 15 368	<u>15 368</u> 15 368

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>92 094</u> 70 896	<u>92 290</u> 70 896	<u>78 062</u> 70 896	<u>96 618</u> 70 896	<u>79 781</u> 70 896

				,	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015	.			
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 845</u> 19 708
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>16 405</u> 15 368

**255-102.**

									-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 847</u> 2 680					
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 121</u> 2 949					
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 056</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 338</u> 2 888	<u>3 328</u> 2 619	<u>3 640</u> 2 619	<u>3 681</u> 2 888
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 333</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 614</u> 3 160	<u>3 574</u> 2 860	<u>3 886</u> 2 860	<u>3 957</u> 3 160
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 507</u> 3 010	<u>3 768</u> 3 010	<u>3 817</u> 3 010	<u>3 523</u> 3 010	<u>3 860</u> 3 010	<u>4 111</u> 3 010
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 032</u> 3 526	<u>4 294</u> 3 526	<u>4 342</u> 3 526	<u>4 048</u> 3 526	<u>4 386</u> 3 526	<u>4 636</u> 3 526
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 658</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 052</u> 3 435	<u>4 405</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 119</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 513</u> 3 887	<u>4 866</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>3 888</u> 3 639	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 315</u> 3 616	<u>4 718</u> 3 616	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 863</u> 3 616
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 326</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>4 776</u> 4 068	<u>5 179</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 885</u> 2 619	<u>3 682</u> 2 619	<u>3 075</u> 2 888	<u>3 301</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 485</u> 2 888
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 131</u> 2 860	<u>3 928</u> 2 860	<u>3 352</u> 3 160	<u>3 578</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 761</u> 3 160
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 680</u> 3 010	<u>3 566</u> 3 010	<u>3 554</u> 3 010	<u>3 577</u> 3 010	<u>4 410</u> 3 010	<u>4 081</u> 3 010
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 205</u> 3 526	<u>4 091</u> 3 526	<u>4 079</u> 3 526	<u>4 103</u> 3 526	<u>4 936</u> 3 526	<u>4 607</u> 3 526
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 309</u> 3 435	<u>3 685</u> 3 435	<u>4 001</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 258</u> 3 435
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 770</u> 3 887	<u>4 146</u> 3 887	<u>4 462</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 719</u> 3 887
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 701</u> 3 706	<u>3 987</u> 3 706	<u>4 349</u> 3 706	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 642</u> 3 706
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 070</u> 4 068	<u>4 356</u> 4 068	<u>4 717</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 011</u> 4 068

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 563</u> 2 888	<u>3 572</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888	<u>3 066</u> 2 888	<u>3 681</u> 2 888
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 840</u> 3 160	<u>3 848</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160	<u>3 343</u> 3 160	<u>3 957</u> 3 160
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 899</u> 3 010	<u>4 116</u> 3 010	<u>4 375</u> 3 010	<u>4 234</u> 3 010	<u>3 530</u> 3 010	<u>4 410</u> 3 010
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 425</u> 3 526	<u>4 641</u> 3 526	<u>4 900</u> 3 526	<u>4 759</u> 3 526	<u>4 056</u> 3 526	<u>4 936</u> 3 526
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 368</u> 3 435	<u>4 380</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435	<u>3 672</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 829</u> 3 887	<u>4 841</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 133</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 675</u> 3 616	<u>4 690</u> 3 616	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 863</u> 3 616	<u>3 973</u> 3 706	<u>4 863</u> 3 616
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 136</u> 4 068	<u>5 151</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068	<u>4 341</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068

					-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2			
255-102-0200	17608-2017	2			
255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 270</u> 2 888
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 547</u> 3 160
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 541</u> 3 010
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 066</u> 3 526
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 958</u> 3 435
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 419</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 300</u> 3 706
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 668</u> 4 068

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508



[illegible]

					-	-	-	-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508

					-
261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508

									-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	,									
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978
261-101-0310	, 474-90		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	,									
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028	<u>28 629</u> 26 028
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603	<u>30 236</u> 27 603
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641	<u>45 315</u> 42 641
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160	<u>377 900</u> 370 160
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978	<u>129 212</u> 125 978
261-101-0310	, 474-90		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108

					-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	,				
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 028
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 236</u> 27 603
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>45 315</u> 42 641
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,				
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>377 900</u> 370 160
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>129 212</u> 125 978
261-101-0310	, 474-90		1	1040	<u>136 513</u> 133 108

									-	-
261-101-0311	, 474-90		1	1040	$\frac{124\ 080}{120\ 919}$	$\frac{124\ 080}{120\ 919}$	$\frac{124\ 080}{120\ 919}$	$\frac{124\ 080}{120\ 919}$	$\frac{124\ 080}{120\ 919}$	$\frac{124\ 080}{120\ 919}$
261-101-0378	, 22,5 937-92	3	1	2500	$\frac{114\ 109}{110\ 121}$	$\frac{114\ 109}{110\ 121}$	$\frac{114\ 109}{110\ 121}$	$\frac{114\ 109}{110\ 121}$	$\frac{114\ 109}{110\ 121}$	$\frac{114\ 109}{110\ 121}$
261-101-0379	937-92 15	3	1	2500	$\frac{69\ 692}{66\ 576}$	$\frac{69\ 692}{66\ 576}$	$\frac{69\ 692}{66\ 576}$	$\frac{69\ 692}{66\ 576}$	$\frac{69\ 692}{66\ 576}$	$\frac{69\ 692}{66\ 576}$
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	$\frac{4\ 100}{3\ 950}$	$\frac{4\ 100}{3\ 950}$	$\frac{4\ 100}{3\ 950}$	$\frac{4\ 100}{3\ 950}$	$\frac{4\ 100}{3\ 950}$	$\frac{4\ 100}{3\ 950}$
261-101-0382	, 22,5, 937-92	3	1	2500	$\frac{111\ 481}{107\ 546}$	$\frac{111\ 481}{107\ 546}$	$\frac{111\ 481}{107\ 546}$	$\frac{111\ 481}{107\ 546}$	$\frac{111\ 481}{107\ 546}$	$\frac{111\ 481}{107\ 546}$
261-101-0383	, 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	$\frac{69\ 088}{65\ 984}$	$\frac{69\ 088}{65\ 984}$	$\frac{69\ 088}{65\ 984}$	$\frac{69\ 088}{65\ 984}$	$\frac{69\ 088}{65\ 984}$	$\frac{69\ 088}{65\ 984}$





					-	-	-	-	-	-
261-101-0311	, 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, 22,5 937-92	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

				,	-
261-101-0311	, 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, 22,5 937-92	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная