

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1.	1
211-2.	1
211-4.	3
212.	5
212-1.	5
212-4.	71
212-5.	76
212-6.	84
213.	84
213-1.	84
213-3.	86
22.	88
222.	88
222-1.	88
222-2.	97
222-3.	100
225.	102
225-1.	102
225-2.	109
226.	133
226-1.	133
25.	143
251.	143
251-3.	143
255.	145

8.04-08-2021

IV

255-1.	145
255-2.	147
26.	148
261.	148
261-1.	148

21.
211.
211-1. ,
211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3													
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031	<u>1 933</u> 1 031

211-103.

						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3													
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354

211-2.

					-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422	<u>1 716</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488	<u>1 930</u> 488
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354	<u>1 463</u> 354

211-201.

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3										
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,364}{2\,503}$	$\frac{6\,025}{2\,503}$	$\frac{6\,826}{2\,503}$	$\frac{8\,282}{2\,503}$	$\frac{6\,340}{2\,503}$	$\frac{3\,067}{2\,503}$	$\frac{9\,399}{2\,503}$	$\frac{3\,723}{2\,503}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,171}{2\,340}$	$\frac{5\,833}{2\,340}$	$\frac{6\,628}{2\,340}$	$\frac{8\,075}{2\,340}$	$\frac{6\,146}{2\,340}$	$\frac{2\,897}{2\,340}$	$\frac{9\,183}{2\,340}$	$\frac{3\,548}{2\,340}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,025}{2\,223}$	$\frac{5\,690}{2\,223}$	$\frac{6\,479}{2\,223}$	$\frac{7\,915}{2\,223}$	$\frac{6\,001}{2\,223}$	$\frac{2\,775}{2\,223}$	$\frac{9\,016}{2\,223}$	$\frac{3\,421}{2\,223}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,989}{2\,189}$	$\frac{5\,654}{2\,189}$	$\frac{6\,444}{2\,189}$	$\frac{7\,880}{2\,189}$	$\frac{5\,965}{2\,189}$	$\frac{2\,739}{2\,189}$	$\frac{8\,980}{2\,189}$	$\frac{3\,385}{2\,189}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,997}{2\,223}$	$\frac{5\,665}{2\,223}$	$\frac{6\,449}{2\,223}$	$\frac{7\,874}{2\,223}$	$\frac{5\,974}{2\,223}$	$\frac{2\,771}{2\,223}$	$\frac{8\,967}{2\,223}$	$\frac{3\,412}{2\,223}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,517}{1\,806}$	$\frac{5\,189}{1\,806}$	$\frac{5\,962}{1\,806}$	$\frac{7\,366}{1\,806}$	$\frac{5\,493}{1\,806}$	$\frac{2\,337}{1\,806}$	$\frac{8\,443}{1\,806}$	$\frac{2\,969}{1\,806}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,412}{1\,649}$	$\frac{5\,079}{1\,649}$	$\frac{5\,863}{1\,649}$	$\frac{7\,289}{1\,649}$	$\frac{5\,388}{1\,649}$	$\frac{2\,185}{1\,649}$	$\frac{8\,381}{1\,649}$	$\frac{2\,827}{1\,649}$
211-201-0600	1000 1284-2004	3										
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{2\,200}{1\,356}$	$\frac{2\,747}{1\,356}$	$\frac{2\,261}{1\,356}$	$\frac{3\,683}{1\,356}$	$\frac{8\,562}{1\,356}$	$\frac{5\,810}{1\,356}$	$\frac{8\,562}{1\,356}$	$\frac{4\,996}{1\,356}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{2\,200}{1\,356}$	$\frac{2\,747}{1\,356}$	$\frac{2\,261}{1\,356}$	$\frac{3\,683}{1\,356}$	$\frac{8\,562}{1\,356}$	$\frac{5\,810}{1\,356}$	$\frac{8\,562}{1\,356}$	$\frac{4\,996}{1\,356}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,194}{1\,356}$	$\frac{2\,737}{1\,356}$	$\frac{2\,255}{1\,356}$	$\frac{3\,667}{1\,356}$	$\frac{8\,510}{1\,356}$	$\frac{5\,778}{1\,356}$	$\frac{8\,510}{1\,356}$	$\frac{4\,970}{1\,356}$

					-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,836}{2\,503}$	$\frac{8\,768}{2\,503}$	$\frac{5\,078}{2\,503}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,617}{2\,340}$	$\frac{8\,557}{2\,340}$	$\frac{4\,893}{2\,340}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,447}{2\,223}$	$\frac{8\,394}{2\,223}$	$\frac{4\,756}{2\,223}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,411}{2\,189}$	$\frac{8\,358}{2\,189}$	$\frac{4\,721}{2\,189}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,395}{2\,223}$	$\frac{8\,349}{2\,223}$	$\frac{4\,738}{2\,223}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,864}{1\,806}$	$\frac{7\,834}{1\,806}$	$\frac{4\,276}{1\,806}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{8\,809}{1\,649}$	$\frac{7\,764}{1\,649}$	$\frac{4\,153}{1\,649}$
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,260}{1\,356}$	$\frac{3\,897}{1\,356}$	$\frac{7\,868}{1\,356}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,260}{1\,356}$	$\frac{3\,897}{1\,356}$	$\frac{7\,868}{1\,356}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,232}{1\,356}$	$\frac{3\,879}{1\,356}$	$\frac{7\,821}{1\,356}$

211-4.
211-401.

						-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 970</u> 2 830	<u>6 606</u> 2 830	<u>7 464</u> 2 830	<u>9 025</u> 2 830	<u>6 944</u> 2 830	<u>3 437</u> 2 830	<u>10 221</u> 2 830	<u>4 139</u> 2 830
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 970</u> 2 830	<u>6 606</u> 2 830	<u>7 464</u> 2 830	<u>9 025</u> 2 830	<u>6 944</u> 2 830	<u>3 437</u> 2 830	<u>10 221</u> 2 830	<u>4 139</u> 2 830
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>7 259</u> 3 113	<u>6 895</u> 3 113	<u>7 753</u> 3 113	<u>9 314</u> 3 113	<u>7 233</u> 3 113	<u>3 726</u> 3 113	<u>10 510</u> 3 113	<u>4 429</u> 3 113

212.
212-1.
212-101.

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	3,5 7473-2010	3										
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>12 288</u> 10 396	<u>12 628</u> 10 396	<u>12 981</u> 10 396	<u>15 043</u> 10 396	<u>30 033</u> 11 300	<u>25 747</u> 11 300	<u>30 033</u> 11 300	<u>22 395</u> 11 300
212-101-0200	5 7473-2010	3										
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>13 578</u> 11 272	<u>14 707</u> 11 308	<u>15 243</u> 11 445	<u>18 380</u> 11 491	<u>30 510</u> 11 767	<u>26 223</u> 11 767	<u>30 510</u> 11 767	<u>22 872</u> 11 767

					-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 689</u> 2 830	<u>9 545</u> 2 830	<u>5 591</u> 2 830
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>10 689</u> 2 830	<u>9 545</u> 2 830	<u>5 591</u> 2 830
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 979</u> 3 113	<u>9 834</u> 3 113	<u>5 881</u> 3 113

					-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 377</u> 11 300	<u>21 218</u> 11 300	<u>30 033</u> 11 300
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 854</u> 11 767	<u>21 694</u> 11 767	<u>30 510</u> 11 767

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>13 210</u> 11 300	<u>13 621</u> 11 602	<u>13 813</u> 11 602	<u>15 533</u> 11 602	<u>30 955</u> 12 204	<u>26 669</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204	<u>23 317</u> 12 204
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>13 722</u> 11 413	<u>15 388</u> 11 717	<u>15 521</u> 11 717	<u>18 610</u> 11 717	<u>31 078</u> 12 325	<u>26 792</u> 12 325	<u>31 078</u> 12 325	<u>23 441</u> 12 325
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>13 839</u> 11 528	<u>15 509</u> 11 835	<u>15 641</u> 11 835	<u>18 730</u> 11 835	<u>31 205</u> 12 449	<u>26 918</u> 12 449	<u>31 205</u> 12 449	<u>23 567</u> 12 449
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>14 015</u> 11 700	<u>15 690</u> 12 012	<u>15 822</u> 12 012	<u>18 911</u> 12 012	<u>31 395</u> 12 636	<u>27 109</u> 12 636	<u>31 395</u> 12 636	<u>23 757</u> 12 636
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>14 193</u> 11 875	<u>15 873</u> 12 192	<u>16 005</u> 12 192	<u>19 094</u> 12 192	<u>31 588</u> 12 824	<u>27 301</u> 12 824	<u>31 588</u> 12 824	<u>23 950</u> 12 824
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>14 375</u> 12 053	<u>16 059</u> 12 375	<u>16 191</u> 12 375	<u>19 281</u> 12 375	<u>31 784</u> 13 017	<u>27 497</u> 13 017	<u>31 784</u> 13 017	<u>24 146</u> 13 017
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>13 839</u> 11 528	<u>15 509</u> 11 835	<u>15 641</u> 11 835	<u>18 730</u> 11 835	<u>31 205</u> 12 449	<u>26 918</u> 12 449	<u>31 205</u> 12 449	<u>23 567</u> 12 449
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>13 956</u> 11 642	<u>15 629</u> 11 953	<u>15 761</u> 11 953	<u>18 851</u> 11 953	<u>31 331</u> 12 573	<u>27 045</u> 12 573	<u>31 331</u> 12 573	<u>23 694</u> 12 573
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>14 134</u> 11 817	<u>15 812</u> 12 132	<u>15 944</u> 12 132	<u>19 034</u> 12 132	<u>31 524</u> 12 762	<u>27 237</u> 12 762	<u>31 524</u> 12 762	<u>23 886</u> 12 762
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>14 315</u> 11 994	<u>15 997</u> 12 314	<u>16 130</u> 12 314	<u>19 219</u> 12 314	<u>31 719</u> 12 953	<u>27 432</u> 12 953	<u>31 719</u> 12 953	<u>24 081</u> 12 953
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>14 498</u> 12 174	<u>16 186</u> 12 499	<u>16 318</u> 12 499	<u>19 407</u> 12 499	<u>31 917</u> 13 147	<u>27 631</u> 13 147	<u>31 917</u> 13 147	<u>24 279</u> 13 147
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>13 956</u> 11 642	<u>15 629</u> 11 953	<u>15 761</u> 11 953	<u>18 851</u> 11 953	<u>31 331</u> 12 573	<u>27 045</u> 12 573	<u>31 331</u> 12 573	<u>23 694</u> 12 573

					-	-	-
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 299</u> 12 204	<u>22 140</u> 12 204	<u>30 955</u> 12 204
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 422</u> 12 325	<u>22 263</u> 12 325	<u>31 078</u> 12 325
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 549</u> 12 449	<u>22 390</u> 12 449	<u>31 205</u> 12 449
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 739</u> 12 636	<u>22 580</u> 12 636	<u>31 395</u> 12 636
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 932</u> 12 824	<u>22 772</u> 12 824	<u>31 588</u> 12 824
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 128</u> 13 017	<u>22 969</u> 13 017	<u>31 784</u> 13 017
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 549</u> 12 449	<u>22 390</u> 12 449	<u>31 205</u> 12 449
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 675</u> 12 573	<u>22 516</u> 12 573	<u>31 331</u> 12 573
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 868</u> 12 762	<u>22 709</u> 12 762	<u>31 524</u> 12 762
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 063</u> 12 953	<u>22 904</u> 12 953	<u>31 719</u> 12 953
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 261</u> 13 147	<u>23 102</u> 13 147	<u>31 917</u> 13 147
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 675</u> 12 573	<u>22 516</u> 12 573	<u>31 331</u> 12 573

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>14 074</u> 11 758	<u>15 750</u> 12 072	<u>15 883</u> 12 072	<u>18 972</u> 12 072	<u>31 459</u> 12 698	<u>27 173</u> 12 698	<u>31 459</u> 12 698	<u>23 821</u> 12 698
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>14 255</u> 11 935	<u>15 936</u> 12 254	<u>16 068</u> 12 254	<u>19 157</u> 12 254	<u>31 654</u> 12 889	<u>27 367</u> 12 889	<u>31 654</u> 12 889	<u>24 016</u> 12 889
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>14 437</u> 12 114	<u>16 123</u> 12 437	<u>16 255</u> 12 437	<u>19 345</u> 12 437	<u>31 851</u> 13 082	<u>27 565</u> 13 082	<u>31 851</u> 13 082	<u>24 213</u> 13 082
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>14 623</u> 12 296	<u>16 314</u> 12 624	<u>16 446</u> 12 624	<u>19 535</u> 12 624	<u>32 052</u> 13 279	<u>27 765</u> 13 279	<u>32 052</u> 13 279	<u>24 414</u> 13 279
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>14 074</u> 11 758	<u>15 750</u> 12 072	<u>15 883</u> 12 072	<u>18 972</u> 12 072	<u>31 459</u> 12 698	<u>27 173</u> 12 698	<u>31 459</u> 12 698	<u>23 821</u> 12 698
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>14 194</u> 11 876	<u>15 874</u> 12 193	<u>16 006</u> 12 193	<u>19 095</u> 12 193	<u>31 589</u> 12 825	<u>27 302</u> 12 825	<u>31 589</u> 12 825	<u>23 951</u> 12 825
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>14 376</u> 12 054	<u>16 060</u> 12 376	<u>16 192</u> 12 376	<u>19 282</u> 12 376	<u>31 785</u> 13 018	<u>27 498</u> 13 018	<u>31 785</u> 13 018	<u>24 147</u> 13 018
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>14 561</u> 12 235	<u>16 250</u> 12 562	<u>16 382</u> 12 562	<u>19 471</u> 12 562	<u>31 984</u> 13 213	<u>27 698</u> 13 213	<u>31 984</u> 13 213	<u>24 347</u> 13 213
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>14 747</u> 12 418	<u>16 442</u> 12 750	<u>16 574</u> 12 750	<u>19 663</u> 12 750	<u>32 186</u> 13 411	<u>27 900</u> 13 411	<u>32 186</u> 13 411	<u>24 548</u> 13 411
212-101-0400	7473-2010	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>16 630</u> 13 831	<u>16 840</u> 13 831	<u>17 677</u> 13 831	<u>20 767</u> 13 831	<u>32 615</u> 13 831	<u>28 329</u> 13 831	<u>32 615</u> 13 831	<u>24 977</u> 13 831
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>16 330</u> 13 969	<u>16 981</u> 13 969	<u>17 818</u> 13 969	<u>20 907</u> 13 969	<u>32 756</u> 13 969	<u>28 469</u> 13 969	<u>32 756</u> 13 969	<u>25 118</u> 13 969
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>16 473</u> 14 110	<u>17 124</u> 14 110	<u>17 961</u> 14 110	<u>21 050</u> 14 110	<u>32 899</u> 14 110	<u>28 612</u> 14 110	<u>32 899</u> 14 110	<u>25 261</u> 14 110

					-	-	-
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 803</u> 12 698	<u>22 644</u> 12 698	<u>31 459</u> 12 698
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 998</u> 12 889	<u>22 839</u> 12 889	<u>31 654</u> 12 889
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 195</u> 13 082	<u>23 036</u> 13 082	<u>31 851</u> 13 082
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 395</u> 13 279	<u>23 236</u> 13 279	<u>32 052</u> 13 279
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 803</u> 12 698	<u>22 644</u> 12 698	<u>31 459</u> 12 698
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 933</u> 12 825	<u>22 774</u> 12 825	<u>31 589</u> 12 825
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 129</u> 13 018	<u>22 970</u> 13 018	<u>31 785</u> 13 018
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 328</u> 13 213	<u>23 169</u> 13 213	<u>31 984</u> 13 213
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 530</u> 13 411	<u>23 371</u> 13 411	<u>32 186</u> 13 411
212-101-0400	7473-2010 10	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 959</u> 13 831	<u>23 800</u> 13 831	<u>32 615</u> 13 831
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 100</u> 13 969	<u>23 940</u> 13 969	<u>32 756</u> 13 969
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 243</u> 14 110	<u>24 083</u> 14 110	<u>32 899</u> 14 110

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>16 689</u> 14 322	<u>17 340</u> 14 322	<u>18 177</u> 14 322	<u>21 267</u> 14 322	<u>33 115</u> 14 322	<u>28 828</u> 14 322	<u>33 115</u> 14 322	<u>25 477</u> 14 322
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 907</u> 14 536	<u>17 558</u> 14 536	<u>18 396</u> 14 536	<u>21 485</u> 14 536	<u>33 333</u> 14 536	<u>29 047</u> 14 536	<u>33 333</u> 14 536	<u>25 696</u> 14 536
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>17 130</u> 14 754	<u>17 782</u> 14 754	<u>18 619</u> 14 754	<u>21 708</u> 14 754	<u>33 556</u> 14 754	<u>29 270</u> 14 754	<u>33 556</u> 14 754	<u>25 919</u> 14 754
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>16 473</u> 14 110	<u>17 124</u> 14 110	<u>17 961</u> 14 110	<u>21 050</u> 14 110	<u>32 899</u> 14 110	<u>28 612</u> 14 110	<u>32 899</u> 14 110	<u>25 261</u> 14 110
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 251	<u>17 268</u> 14 251	<u>18 105</u> 14 251	<u>21 194</u> 14 251	<u>33 043</u> 14 251	<u>28 756</u> 14 251	<u>33 043</u> 14 251	<u>25 405</u> 14 251
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>16 834</u> 14 464	<u>17 485</u> 14 464	<u>18 322</u> 14 464	<u>21 412</u> 14 464	<u>33 260</u> 14 464	<u>28 974</u> 14 464	<u>33 260</u> 14 464	<u>25 622</u> 14 464
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>17 056</u> 14 682	<u>17 707</u> 14 682	<u>18 544</u> 14 682	<u>21 634</u> 14 682	<u>33 482</u> 14 682	<u>29 196</u> 14 682	<u>33 482</u> 14 682	<u>25 844</u> 14 682
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>17 280</u> 14 901	<u>17 931</u> 14 901	<u>18 769</u> 14 901	<u>21 858</u> 14 901	<u>33 706</u> 14 901	<u>29 420</u> 14 901	<u>33 706</u> 14 901	<u>26 069</u> 14 901
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 251	<u>17 268</u> 14 251	<u>18 105</u> 14 251	<u>21 194</u> 14 251	<u>33 043</u> 14 251	<u>28 756</u> 14 251	<u>33 043</u> 14 251	<u>25 405</u> 14 251
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>16 762</u> 14 393	<u>17 413</u> 14 393	<u>18 250</u> 14 393	<u>21 340</u> 14 393	<u>33 188</u> 14 393	<u>28 902</u> 14 393	<u>33 188</u> 14 393	<u>25 550</u> 14 393
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 982</u> 14 609	<u>17 633</u> 14 609	<u>18 470</u> 14 609	<u>21 559</u> 14 609	<u>33 408</u> 14 609	<u>29 121</u> 14 609	<u>33 408</u> 14 609	<u>25 770</u> 14 609
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>17 206</u> 14 828	<u>17 857</u> 14 828	<u>18 694</u> 14 828	<u>21 784</u> 14 828	<u>33 632</u> 14 828	<u>29 345</u> 14 828	<u>33 632</u> 14 828	<u>25 994</u> 14 828
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>17 432</u> 15 051	<u>18 084</u> 15 051	<u>18 921</u> 15 051	<u>22 010</u> 15 051	<u>33 858</u> 15 051	<u>29 572</u> 15 051	<u>33 858</u> 15 051	<u>26 221</u> 15 051

					-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 459</u> 14 322	<u>24 300</u> 14 322	<u>33 115</u> 14 322
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 677</u> 14 536	<u>24 518</u> 14 536	<u>33 333</u> 14 536
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 900</u> 14 754	<u>24 741</u> 14 754	<u>33 556</u> 14 754
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 243</u> 14 110	<u>24 083</u> 14 110	<u>32 899</u> 14 110
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 387</u> 14 251	<u>24 228</u> 14 251	<u>33 043</u> 14 251
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 604</u> 14 464	<u>24 445</u> 14 464	<u>33 260</u> 14 464
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 826</u> 14 682	<u>24 667</u> 14 682	<u>33 482</u> 14 682
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 050</u> 14 901	<u>24 891</u> 14 901	<u>33 706</u> 14 901
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 387</u> 14 251	<u>24 228</u> 14 251	<u>33 043</u> 14 251
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 532</u> 14 393	<u>24 373</u> 14 393	<u>33 188</u> 14 393
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 752</u> 14 609	<u>24 592</u> 14 609	<u>33 408</u> 14 609
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 976</u> 14 828	<u>24 817</u> 14 828	<u>33 632</u> 14 828
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 202</u> 15 051	<u>25 043</u> 15 051	<u>33 858</u> 15 051

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>16 762</u> 14 393	<u>17 413</u> 14 393	<u>18 250</u> 14 393	<u>21 340</u> 14 393	<u>33 188</u> 14 393	<u>28 902</u> 14 393	<u>33 188</u> 14 393	<u>25 550</u> 14 393
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 537	<u>17 560</u> 14 537	<u>18 397</u> 14 537	<u>21 486</u> 14 537	<u>33 335</u> 14 537	<u>29 048</u> 14 537	<u>33 335</u> 14 537	<u>25 697</u> 14 537
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>17 131</u> 14 756	<u>17 783</u> 14 756	<u>18 620</u> 14 756	<u>21 709</u> 14 756	<u>33 558</u> 14 756	<u>29 271</u> 14 756	<u>33 558</u> 14 756	<u>25 920</u> 14 756
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>17 357</u> 14 977	<u>18 008</u> 14 977	<u>18 845</u> 14 977	<u>21 935</u> 14 977	<u>33 783</u> 14 977	<u>29 496</u> 14 977	<u>33 783</u> 14 977	<u>26 145</u> 14 977
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>17 586</u> 15 201	<u>18 237</u> 15 201	<u>19 074</u> 15 201	<u>22 163</u> 15 201	<u>34 012</u> 15 201	<u>29 725</u> 15 201	<u>34 012</u> 15 201	<u>26 374</u> 15 201
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>16 630</u> 13 831	<u>15 948</u> 13 651	<u>15 288</u> 13 048	<u>17 008</u> 13 048	<u>32 615</u> 13 831	<u>28 329</u> 13 831	<u>32 615</u> 13 831	<u>24 977</u> 13 831
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>16 330</u> 13 970	<u>17 235</u> 13 787	<u>17 012</u> 13 179	<u>20 101</u> 13 179	<u>32 756</u> 13 970	<u>28 469</u> 13 970	<u>32 756</u> 13 970	<u>25 118</u> 13 970
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>16 472</u> 14 109	<u>17 376</u> 13 925	<u>17 146</u> 13 311	<u>20 235</u> 13 311	<u>32 898</u> 14 109	<u>28 612</u> 14 109	<u>32 898</u> 14 109	<u>25 261</u> 14 109
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>16 687</u> 14 320	<u>17 588</u> 14 133	<u>17 349</u> 13 510	<u>20 438</u> 13 510	<u>33 113</u> 14 320	<u>28 827</u> 14 320	<u>33 113</u> 14 320	<u>25 476</u> 14 320
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 907</u> 14 535	<u>17 805</u> 14 345	<u>17 556</u> 13 713	<u>20 645</u> 13 713	<u>33 333</u> 14 535	<u>29 047</u> 14 535	<u>33 333</u> 14 535	<u>25 695</u> 14 535
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>17 130</u> 14 754	<u>18 025</u> 14 561	<u>17 766</u> 13 919	<u>20 856</u> 13 919	<u>33 556</u> 14 754	<u>29 269</u> 14 754	<u>33 556</u> 14 754	<u>25 918</u> 14 754
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>16 472</u> 14 109	<u>17 376</u> 13 925	<u>17 146</u> 13 311	<u>20 235</u> 13 311	<u>32 898</u> 14 109	<u>28 612</u> 14 109	<u>32 898</u> 14 109	<u>25 261</u> 14 109

					-	-	-
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 532</u> 14 393	<u>24 373</u> 14 393	<u>33 188</u> 14 393
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 678</u> 14 537	<u>24 519</u> 14 537	<u>33 335</u> 14 537
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 901</u> 14 756	<u>24 742</u> 14 756	<u>33 558</u> 14 756
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 127</u> 14 977	<u>24 968</u> 14 977	<u>33 783</u> 14 977
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 356</u> 15 201	<u>25 196</u> 15 201	<u>34 012</u> 15 201
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 959</u> 13 831	<u>23 800</u> 13 831	<u>32 615</u> 13 831
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 100</u> 13 970	<u>23 941</u> 13 970	<u>32 756</u> 13 970
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 242</u> 14 109	<u>24 083</u> 14 109	<u>32 898</u> 14 109
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 457</u> 14 320	<u>24 298</u> 14 320	<u>33 113</u> 14 320
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 677</u> 14 535	<u>24 518</u> 14 535	<u>33 333</u> 14 535
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 900</u> 14 754	<u>24 741</u> 14 754	<u>33 556</u> 14 754
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 242</u> 14 109	<u>24 083</u> 14 109	<u>32 898</u> 14 109

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>16 616</u> 14 250	<u>17 518</u> 14 064	<u>17 282</u> 13 444	<u>20 371</u> 13 444	<u>33 042</u> 14 250	<u>28 756</u> 14 250	<u>33 042</u> 14 250	<u>25 404</u> 14 250
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 833</u> 14 463	<u>17 732</u> 14 274	<u>17 487</u> 13 645	<u>20 576</u> 13 645	<u>33 259</u> 14 463	<u>28 973</u> 14 463	<u>33 259</u> 14 463	<u>25 622</u> 14 463
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>17 055</u> 14 681	<u>17 951</u> 14 489	<u>17 696</u> 13 850	<u>20 785</u> 13 850	<u>33 481</u> 14 681	<u>29 195</u> 14 681	<u>33 481</u> 14 681	<u>25 843</u> 14 681
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>17 279</u> 14 900	<u>18 172</u> 14 706	<u>17 907</u> 14 057	<u>20 997</u> 14 057	<u>33 705</u> 14 900	<u>29 419</u> 14 900	<u>33 705</u> 14 900	<u>26 067</u> 14 900
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>16 616</u> 14 250	<u>17 518</u> 14 064	<u>17 282</u> 13 444	<u>20 371</u> 13 444	<u>33 042</u> 14 250	<u>28 756</u> 14 250	<u>33 042</u> 14 250	<u>25 404</u> 14 250
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>16 761</u> 14 392	<u>17 661</u> 14 204	<u>17 418</u> 13 578	<u>20 508</u> 13 578	<u>33 187</u> 14 392	<u>28 901</u> 14 392	<u>33 187</u> 14 392	<u>25 549</u> 14 392
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 982</u> 14 609	<u>17 879</u> 14 418	<u>17 626</u> 13 782	<u>20 716</u> 13 782	<u>33 408</u> 14 609	<u>29 121</u> 14 609	<u>33 408</u> 14 609	<u>25 770</u> 14 609
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>17 204</u> 14 827	<u>18 099</u> 14 633	<u>17 837</u> 13 988	<u>20 926</u> 13 988	<u>33 631</u> 14 827	<u>29 344</u> 14 827	<u>33 631</u> 14 827	<u>25 993</u> 14 827
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>17 432</u> 15 050	<u>18 323</u> 14 853	<u>18 051</u> 14 198	<u>21 141</u> 14 198	<u>33 858</u> 15 050	<u>29 572</u> 15 050	<u>33 858</u> 15 050	<u>26 220</u> 15 050
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>16 761</u> 14 392	<u>17 661</u> 14 204	<u>17 418</u> 13 578	<u>20 508</u> 13 578	<u>33 187</u> 14 392	<u>28 901</u> 14 392	<u>33 187</u> 14 392	<u>25 549</u> 14 392
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 536	<u>17 806</u> 14 346	<u>17 557</u> 13 714	<u>20 646</u> 13 714	<u>33 334</u> 14 536	<u>29 048</u> 14 536	<u>33 334</u> 14 536	<u>25 696</u> 14 536
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>17 130</u> 14 754	<u>18 025</u> 14 561	<u>17 766</u> 13 919	<u>20 856</u> 13 919	<u>33 556</u> 14 754	<u>29 269</u> 14 754	<u>33 556</u> 14 754	<u>25 918</u> 14 754
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>17 356</u> 14 976	<u>18 248</u> 14 780	<u>17 980</u> 14 128	<u>21 069</u> 14 128	<u>33 782</u> 14 976	<u>29 496</u> 14 976	<u>33 782</u> 14 976	<u>26 144</u> 14 976

					-	-	-
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 386</u> 14 250	<u>24 227</u> 14 250	<u>33 042</u> 14 250
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 603</u> 14 463	<u>24 444</u> 14 463	<u>33 259</u> 14 463
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 825</u> 14 681	<u>24 666</u> 14 681	<u>33 481</u> 14 681
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 049</u> 14 900	<u>24 890</u> 14 900	<u>33 705</u> 14 900
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 386</u> 14 250	<u>24 227</u> 14 250	<u>33 042</u> 14 250
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 531</u> 14 392	<u>24 372</u> 14 392	<u>33 187</u> 14 392
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 752</u> 14 609	<u>24 592</u> 14 609	<u>33 408</u> 14 609
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 974</u> 14 827	<u>24 815</u> 14 827	<u>33 631</u> 14 827
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 202</u> 15 050	<u>25 043</u> 15 050	<u>33 858</u> 15 050
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 531</u> 14 392	<u>24 372</u> 14 392	<u>33 187</u> 14 392
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 678</u> 14 536	<u>24 519</u> 14 536	<u>33 334</u> 14 536
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 900</u> 14 754	<u>24 741</u> 14 754	<u>33 556</u> 14 754
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 126</u> 14 976	<u>24 967</u> 14 976	<u>33 782</u> 14 976

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>17 585</u> 15 200	<u>18 474</u> 15 001	<u>18 195</u> 14 339	<u>21 285</u> 14 339	<u>34 011</u> 15 200	<u>29 724</u> 15 200	<u>34 011</u> 15 200	<u>26 373</u> 15 200
212-101-0600	7473-2010 15	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>15 700</u> 13 741	<u>15 773</u> 13 711	<u>16 992</u> 14 329	<u>19 054</u> 14 329	<u>33 814</u> 15 007	<u>29 527</u> 15 007	<u>33 814</u> 15 007	<u>26 176</u> 15 007
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>16 236</u> 13 878	<u>17 562</u> 13 848	<u>18 330</u> 14 471	<u>21 419</u> 14 471	<u>33 966</u> 15 156	<u>29 680</u> 15 156	<u>33 966</u> 15 156	<u>26 328</u> 15 156
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>16 378</u> 14 017	<u>17 703</u> 13 986	<u>18 477</u> 14 616	<u>21 567</u> 14 616	<u>34 120</u> 15 307	<u>29 834</u> 15 307	<u>34 120</u> 15 307	<u>26 483</u> 15 307
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>16 592</u> 14 227	<u>17 917</u> 14 196	<u>18 701</u> 14 835	<u>21 790</u> 14 835	<u>34 354</u> 15 537	<u>30 068</u> 15 537	<u>34 354</u> 15 537	<u>26 717</u> 15 537
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>16 809</u> 14 440	<u>18 134</u> 14 409	<u>18 928</u> 15 057	<u>22 017</u> 15 057	<u>34 592</u> 15 770	<u>30 305</u> 15 770	<u>34 592</u> 15 770	<u>26 954</u> 15 770
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>17 030</u> 14 656	<u>18 354</u> 14 625	<u>19 158</u> 15 283	<u>22 247</u> 15 283	<u>34 833</u> 16 006	<u>30 547</u> 16 006	<u>34 833</u> 16 006	<u>27 195</u> 16 006
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>16 378</u> 14 017	<u>17 703</u> 13 986	<u>18 477</u> 14 616	<u>21 567</u> 14 616	<u>34 120</u> 15 307	<u>29 834</u> 15 307	<u>34 120</u> 15 307	<u>26 483</u> 15 307
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>16 520</u> 14 156	<u>17 845</u> 14 126	<u>18 626</u> 14 762	<u>21 715</u> 14 762	<u>34 276</u> 15 460	<u>29 990</u> 15 460	<u>34 276</u> 15 460	<u>26 638</u> 15 460
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>16 738</u> 14 369	<u>18 062</u> 14 338	<u>18 853</u> 14 984	<u>21 942</u> 14 984	<u>34 514</u> 15 693	<u>30 227</u> 15 693	<u>34 514</u> 15 693	<u>26 876</u> 15 693
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>16 957</u> 14 585	<u>18 281</u> 14 553	<u>19 082</u> 15 209	<u>22 171</u> 15 209	<u>34 753</u> 15 928	<u>30 467</u> 15 928	<u>34 753</u> 15 928	<u>27 116</u> 15 928
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>17 180</u> 14 803	<u>18 504</u> 14 772	<u>19 314</u> 15 437	<u>22 404</u> 15 437	<u>34 997</u> 16 167	<u>30 711</u> 16 167	<u>34 997</u> 16 167	<u>27 359</u> 16 167

					-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 355</u> 15 200	<u>25 196</u> 15 200	<u>34 011</u> 15 200
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 158</u> 15 007	<u>24 998</u> 15 007	<u>33 814</u> 15 007
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 310</u> 15 156	<u>25 151</u> 15 156	<u>33 966</u> 15 156
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 464</u> 15 307	<u>25 305</u> 15 307	<u>34 120</u> 15 307
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 698</u> 15 537	<u>25 539</u> 15 537	<u>34 354</u> 15 537
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 15 770	<u>25 777</u> 15 770	<u>34 592</u> 15 770
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 177</u> 16 006	<u>26 018</u> 16 006	<u>34 833</u> 16 006
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 464</u> 15 307	<u>25 305</u> 15 307	<u>34 120</u> 15 307
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 620</u> 15 460	<u>25 461</u> 15 460	<u>34 276</u> 15 460
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 857</u> 15 693	<u>25 698</u> 15 693	<u>34 514</u> 15 693
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 097</u> 15 928	<u>25 938</u> 15 928	<u>34 753</u> 15 928
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 341</u> 16 167	<u>26 182</u> 16 167	<u>34 997</u> 16 167

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>16 520</u> 14 156	<u>17 845</u> 14 126	<u>18 626</u> 14 762	<u>21 715</u> 14 762	<u>34 276</u> 15 460	<u>29 990</u> 15 460	<u>34 276</u> 15 460	<u>26 638</u> 15 460
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>16 665</u> 14 298	<u>17 990</u> 14 267	<u>18 777</u> 14 909	<u>21 866</u> 14 909	<u>34 434</u> 15 615	<u>30 148</u> 15 615	<u>34 434</u> 15 615	<u>26 796</u> 15 615
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>16 883</u> 14 512	<u>18 208</u> 14 481	<u>19 005</u> 15 133	<u>22 094</u> 15 133	<u>34 673</u> 15 849	<u>30 386</u> 15 849	<u>34 673</u> 15 849	<u>27 035</u> 15 849
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>17 106</u> 14 731	<u>18 430</u> 14 699	<u>19 237</u> 15 361	<u>22 327</u> 15 361	<u>34 916</u> 16 088	<u>30 630</u> 16 088	<u>34 916</u> 16 088	<u>27 278</u> 16 088
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>17 331</u> 14 952	<u>18 655</u> 14 919	<u>19 472</u> 15 591	<u>22 561</u> 15 591	<u>35 162</u> 16 329	<u>30 876</u> 16 329	<u>35 162</u> 16 329	<u>27 524</u> 16 329
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>16 665</u> 14 298	<u>17 990</u> 14 267	<u>18 777</u> 14 909	<u>21 866</u> 14 909	<u>34 434</u> 15 615	<u>30 148</u> 15 615	<u>34 434</u> 15 615	<u>26 796</u> 15 615
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>16 811</u> 14 441	<u>18 135</u> 14 410	<u>18 929</u> 15 058	<u>22 018</u> 15 058	<u>34 593</u> 15 771	<u>30 307</u> 15 771	<u>34 593</u> 15 771	<u>26 955</u> 15 771
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>17 031</u> 14 657	<u>18 355</u> 14 626	<u>19 159</u> 15 284	<u>22 248</u> 15 284	<u>34 834</u> 16 007	<u>30 548</u> 16 007	<u>34 834</u> 16 007	<u>27 196</u> 16 007
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>17 256</u> 14 878	<u>18 580</u> 14 846	<u>19 394</u> 15 514	<u>22 483</u> 15 514	<u>35 080</u> 16 248	<u>30 794</u> 16 248	<u>35 080</u> 16 248	<u>27 442</u> 16 248
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>17 484</u> 15 101	<u>18 807</u> 15 068	<u>19 631</u> 15 747	<u>22 720</u> 15 747	<u>35 328</u> 16 492	<u>31 042</u> 16 492	<u>35 328</u> 16 492	<u>27 691</u> 16 492
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>17 249</u> 14 871	<u>18 572</u> 14 839	<u>19 386</u> 15 507	<u>22 475</u> 15 507	<u>35 072</u> 16 240	<u>30 785</u> 16 240	<u>35 072</u> 16 240	<u>27 434</u> 16 240
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>17 400</u> 15 019	<u>18 723</u> 14 986	<u>19 544</u> 15 661	<u>22 633</u> 15 661	<u>35 237</u> 16 402	<u>30 950</u> 16 402	<u>35 237</u> 16 402	<u>27 599</u> 16 402
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>17 630</u> 15 244	<u>18 952</u> 15 211	<u>19 783</u> 15 896	<u>22 872</u> 15 896	<u>35 488</u> 16 648	<u>31 201</u> 16 648	<u>35 488</u> 16 648	<u>27 850</u> 16 648

					-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 620</u> 15 460	<u>25 461</u> 15 460	<u>34 276</u> 15 460
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 778</u> 15 615	<u>25 619</u> 15 615	<u>34 434</u> 15 615
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 017</u> 15 849	<u>25 857</u> 15 849	<u>34 673</u> 15 849
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 260</u> 16 088	<u>26 101</u> 16 088	<u>34 916</u> 16 088
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 506</u> 16 329	<u>26 347</u> 16 329	<u>35 162</u> 16 329
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 778</u> 15 615	<u>25 619</u> 15 615	<u>34 434</u> 15 615
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 937</u> 15 771	<u>25 778</u> 15 771	<u>34 593</u> 15 771
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 178</u> 16 007	<u>26 019</u> 16 007	<u>34 834</u> 16 007
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 424</u> 16 248	<u>26 265</u> 16 248	<u>35 080</u> 16 248
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 672</u> 16 492	<u>26 513</u> 16 492	<u>35 328</u> 16 492
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 416</u> 16 240	<u>26 257</u> 16 240	<u>35 072</u> 16 240
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 581</u> 16 402	<u>26 422</u> 16 402	<u>35 237</u> 16 402
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 831</u> 16 648	<u>26 672</u> 16 648	<u>35 488</u> 16 648

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>17 863</u> 15 473	<u>19 185</u> 15 440	<u>20 027</u> 16 135	<u>23 116</u> 16 135	<u>35 743</u> 16 898	<u>31 456</u> 16 898	<u>35 743</u> 16 898	<u>28 105</u> 16 898
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>18 099</u> 15 704	<u>19 421</u> 15 671	<u>20 273</u> 16 376	<u>23 362</u> 16 376	<u>36 001</u> 17 151	<u>31 714</u> 17 151	<u>36 001</u> 17 151	<u>28 363</u> 17 151
212-101-0700	7473-2010 20	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>16 806</u> 14 826	<u>17 248</u> 15 157	<u>18 652</u> 15 956	<u>20 714</u> 15 956	<u>34 920</u> 16 092	<u>30 634</u> 16 092	<u>34 920</u> 16 092	<u>27 282</u> 16 092
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>17 353</u> 14 973	<u>19 052</u> 15 309	<u>20 007</u> 16 115	<u>23 096</u> 16 115	<u>35 084</u> 16 252	<u>30 798</u> 16 252	<u>35 084</u> 16 252	<u>27 446</u> 16 252
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>17 582</u> 15 197	<u>19 285</u> 15 538	<u>20 252</u> 16 356	<u>23 342</u> 16 356	<u>35 332</u> 16 495	<u>31 046</u> 16 495	<u>35 332</u> 16 495	<u>27 694</u> 16 495
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>17 814</u> 15 425	<u>19 523</u> 15 771	<u>20 503</u> 16 602	<u>23 592</u> 16 602	<u>35 585</u> 16 743	<u>31 298</u> 16 743	<u>35 585</u> 16 743	<u>27 947</u> 16 743
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>18 051</u> 15 657	<u>19 765</u> 16 008	<u>20 757</u> 16 851	<u>23 847</u> 16 851	<u>35 841</u> 16 995	<u>31 555</u> 16 995	<u>35 841</u> 16 995	<u>28 204</u> 16 995
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>17 353</u> 14 973	<u>19 052</u> 15 309	<u>20 007</u> 16 115	<u>23 096</u> 16 115	<u>35 084</u> 16 252	<u>30 798</u> 16 252	<u>35 084</u> 16 252	<u>27 446</u> 16 252
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>17 506</u> 15 123	<u>19 208</u> 15 462	<u>20 171</u> 16 276	<u>23 260</u> 16 276	<u>35 250</u> 16 415	<u>30 963</u> 16 415	<u>35 250</u> 16 415	<u>27 612</u> 16 415
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>17 738</u> 15 350	<u>19 444</u> 15 694	<u>20 420</u> 16 520	<u>23 509</u> 16 520	<u>35 501</u> 16 661	<u>31 215</u> 16 661	<u>35 501</u> 16 661	<u>27 863</u> 16 661
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>17 972</u> 15 580	<u>19 684</u> 15 929	<u>20 673</u> 16 768	<u>23 762</u> 16 768	<u>35 756</u> 16 911	<u>31 469</u> 16 911	<u>35 756</u> 16 911	<u>28 118</u> 16 911
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>18 211</u> 15 814	<u>19 928</u> 16 168	<u>20 929</u> 17 020	<u>24 019</u> 17 020	<u>36 015</u> 17 165	<u>31 728</u> 17 165	<u>36 015</u> 17 165	<u>28 377</u> 17 165

					-	-	-
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 087</u> 16 898	<u>26 928</u> 16 898	<u>35 743</u> 16 898
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 345</u> 17 151	<u>27 185</u> 17 151	<u>36 001</u> 17 151
212-101-0700	7473-2010 20	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 264</u> 16 092	<u>26 105</u> 16 092	<u>34 920</u> 16 092
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 428</u> 16 252	<u>26 269</u> 16 252	<u>35 084</u> 16 252
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 676</u> 16 495	<u>26 517</u> 16 495	<u>35 332</u> 16 495
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 929</u> 16 743	<u>26 769</u> 16 743	<u>35 585</u> 16 743
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 185</u> 16 995	<u>27 026</u> 16 995	<u>35 841</u> 16 995
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 428</u> 16 252	<u>26 269</u> 16 252	<u>35 084</u> 16 252
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 594</u> 16 415	<u>26 435</u> 16 415	<u>35 250</u> 16 415
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 16 661	<u>26 686</u> 16 661	<u>35 501</u> 16 661
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 100</u> 16 911	<u>26 941</u> 16 911	<u>35 756</u> 16 911
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 359</u> 17 165	<u>27 200</u> 17 165	<u>36 015</u> 17 165

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>17 506</u> 15 123	<u>19 208</u> 15 462	<u>20 171</u> 16 276	<u>23 260</u> 16 276	<u>35 250</u> 16 415	<u>30 963</u> 16 415	<u>35 250</u> 16 415	<u>27 612</u> 16 415
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>17 660</u> 15 273	<u>19 365</u> 15 616	<u>20 336</u> 16 438	<u>23 426</u> 16 438	<u>35 417</u> 16 578	<u>31 130</u> 16 578	<u>35 417</u> 16 578	<u>27 779</u> 16 578
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>17 893</u> 15 502	<u>19 604</u> 15 850	<u>20 588</u> 16 685	<u>23 677</u> 16 685	<u>35 670</u> 16 827	<u>31 384</u> 16 827	<u>35 670</u> 16 827	<u>28 032</u> 16 827
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>18 131</u> 15 735	<u>19 847</u> 16 088	<u>20 843</u> 16 936	<u>23 933</u> 16 936	<u>35 928</u> 17 080	<u>31 642</u> 17 080	<u>35 928</u> 17 080	<u>28 290</u> 17 080
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>18 372</u> 15 971	<u>20 093</u> 16 329	<u>21 103</u> 17 190	<u>24 192</u> 17 190	<u>36 189</u> 17 336	<u>31 903</u> 17 336	<u>36 189</u> 17 336	<u>28 552</u> 17 336
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>18 123</u> 15 727	<u>19 838</u> 16 080	<u>20 835</u> 16 927	<u>23 924</u> 16 927	<u>35 919</u> 17 071	<u>31 633</u> 17 071	<u>35 919</u> 17 071	<u>28 282</u> 17 071
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>18 284</u> 15 885	<u>20 003</u> 16 241	<u>21 008</u> 17 097	<u>24 097</u> 17 097	<u>36 094</u> 17 242	<u>31 807</u> 17 242	<u>36 094</u> 17 242	<u>28 456</u> 17 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>18 526</u> 16 123	<u>20 251</u> 16 484	<u>21 269</u> 17 353	<u>24 358</u> 17 353	<u>36 357</u> 17 500	<u>32 071</u> 17 500	<u>36 357</u> 17 500	<u>28 720</u> 17 500
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>18 773</u> 16 365	<u>20 503</u> 16 732	<u>21 535</u> 17 613	<u>24 624</u> 17 613	<u>36 625</u> 17 763	<u>32 339</u> 17 763	<u>36 625</u> 17 763	<u>28 988</u> 17 763
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>19 023</u> 16 610	<u>20 759</u> 16 982	<u>21 804</u> 17 877	<u>24 893</u> 17 877	<u>36 897</u> 18 029	<u>32 610</u> 18 029	<u>36 897</u> 18 029	<u>29 259</u> 18 029
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>17 959</u> 15 956	<u>18 170</u> 16 061	<u>18 362</u> 16 061	<u>21 498</u> 16 724	<u>36 027</u> 17 176	<u>31 740</u> 17 176	<u>36 027</u> 17 176	<u>28 389</u> 17 176
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>18 518</u> 16 115	<u>19 982</u> 16 221	<u>20 114</u> 16 221	<u>23 887</u> 16 891	<u>36 201</u> 17 347	<u>31 915</u> 17 347	<u>36 201</u> 17 347	<u>28 563</u> 17 347

					-	-	-
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 594</u> 16 415	<u>26 435</u> 16 415	<u>35 250</u> 16 415
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 761</u> 16 578	<u>26 601</u> 16 578	<u>35 417</u> 16 578
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 16 827	<u>26 855</u> 16 827	<u>35 670</u> 16 827
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 272</u> 17 080	<u>27 113</u> 17 080	<u>35 928</u> 17 080
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 533</u> 17 336	<u>27 374</u> 17 336	<u>36 189</u> 17 336
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 263</u> 17 071	<u>27 104</u> 17 071	<u>35 919</u> 17 071
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 438</u> 17 242	<u>27 279</u> 17 242	<u>36 094</u> 17 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 701</u> 17 500	<u>27 542</u> 17 500	<u>36 357</u> 17 500
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 969</u> 17 763	<u>27 810</u> 17 763	<u>36 625</u> 17 763
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 241</u> 18 029	<u>28 081</u> 18 029	<u>36 897</u> 18 029
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 371</u> 17 176	<u>27 212</u> 17 176	<u>36 027</u> 17 176
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 545</u> 17 347	<u>27 386</u> 17 347	<u>36 201</u> 17 347

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>18 764</u> 16 356	<u>20 230</u> 16 464	<u>20 362</u> 16 464	<u>24 146</u> 17 144	<u>36 466</u> 17 607	<u>32 180</u> 17 607	<u>36 466</u> 17 607	<u>28 828</u> 17 607
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>19 014</u> 16 601	<u>20 482</u> 16 711	<u>20 614</u> 16 711	<u>24 408</u> 17 401	<u>36 736</u> 17 871	<u>32 449</u> 17 871	<u>36 736</u> 17 871	<u>29 098</u> 17 871
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>19 268</u> 16 850	<u>20 737</u> 16 961	<u>20 869</u> 16 961	<u>24 674</u> 17 662	<u>37 009</u> 18 139	<u>32 722</u> 18 139	<u>37 009</u> 18 139	<u>29 371</u> 18 139
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>18 518</u> 16 115	<u>19 982</u> 16 221	<u>20 114</u> 16 221	<u>23 887</u> 16 891	<u>36 201</u> 17 347	<u>31 915</u> 17 347	<u>36 201</u> 17 347	<u>28 563</u> 17 347
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>18 682</u> 16 275	<u>20 147</u> 16 383	<u>20 280</u> 16 383	<u>24 060</u> 17 060	<u>36 378</u> 17 521	<u>32 091</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521	<u>28 740</u> 17 521
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>18 931</u> 16 520	<u>20 398</u> 16 629	<u>20 531</u> 16 629	<u>24 321</u> 17 316	<u>36 646</u> 17 784	<u>32 360</u> 17 784	<u>36 646</u> 17 784	<u>29 008</u> 17 784
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>19 184</u> 16 767	<u>20 653</u> 16 878	<u>20 785</u> 16 878	<u>24 586</u> 17 575	<u>36 918</u> 18 050	<u>32 632</u> 18 050	<u>36 918</u> 18 050	<u>29 280</u> 18 050
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>19 440</u> 17 019	<u>20 911</u> 17 131	<u>21 043</u> 17 131	<u>24 855</u> 17 839	<u>37 194</u> 18 321	<u>32 908</u> 18 321	<u>37 194</u> 18 321	<u>29 557</u> 18 321
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>18 682</u> 16 275	<u>20 147</u> 16 383	<u>20 280</u> 16 383	<u>24 060</u> 17 060	<u>36 378</u> 17 521	<u>32 091</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521	<u>28 740</u> 17 521
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>18 848</u> 16 438	<u>20 315</u> 16 547	<u>20 447</u> 16 547	<u>24 234</u> 17 231	<u>36 557</u> 17 696	<u>32 270</u> 17 696	<u>36 557</u> 17 696	<u>28 919</u> 17 696
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>19 099</u> 16 685	<u>20 568</u> 16 795	<u>20 700</u> 16 795	<u>24 497</u> 17 489	<u>36 827</u> 17 961	<u>32 541</u> 17 961	<u>36 827</u> 17 961	<u>29 190</u> 17 961
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>19 354</u> 16 935	<u>20 824</u> 17 046	<u>20 956</u> 17 046	<u>24 764</u> 17 751	<u>37 102</u> 18 230	<u>32 815</u> 18 230	<u>37 102</u> 18 230	<u>29 464</u> 18 230
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>19 614</u> 17 189	<u>21 086</u> 17 303	<u>21 218</u> 17 303	<u>25 037</u> 18 018	<u>37 381</u> 18 504	<u>33 095</u> 18 504	<u>37 381</u> 18 504	<u>29 743</u> 18 504

					-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 810</u> 17 607	<u>27 651</u> 17 607	<u>36 466</u> 17 607
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 080</u> 17 871	<u>27 920</u> 17 871	<u>36 736</u> 17 871
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 353</u> 18 139	<u>28 193</u> 18 139	<u>37 009</u> 18 139
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 545</u> 17 347	<u>27 386</u> 17 347	<u>36 201</u> 17 347
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 722</u> 17 521	<u>27 563</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 990</u> 17 784	<u>27 831</u> 17 784	<u>36 646</u> 17 784
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 262</u> 18 050	<u>28 103</u> 18 050	<u>36 918</u> 18 050
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 538</u> 18 321	<u>28 379</u> 18 321	<u>37 194</u> 18 321
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 722</u> 17 521	<u>27 563</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 901</u> 17 696	<u>27 742</u> 17 696	<u>36 557</u> 17 696
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 171</u> 17 961	<u>28 012</u> 17 961	<u>36 827</u> 17 961
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 445</u> 18 230	<u>28 286</u> 18 230	<u>37 102</u> 18 230
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 725</u> 18 504	<u>28 566</u> 18 504	<u>37 381</u> 18 504

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>19 346</u> 16 926	<u>20 816</u> 17 038	<u>20 948</u> 17 038	<u>24 755</u> 17 742	<u>37 092</u> 18 221	<u>32 806</u> 18 221	<u>37 092</u> 18 221	<u>29 455</u> 18 221
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>19 518</u> 17 095	<u>20 989</u> 17 208	<u>21 122</u> 17 208	<u>24 936</u> 17 919	<u>37 278</u> 18 403	<u>32 992</u> 18 403	<u>37 278</u> 18 403	<u>29 640</u> 18 403
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>19 780</u> 17 352	<u>21 253</u> 17 467	<u>21 385</u> 17 467	<u>25 211</u> 18 188	<u>37 560</u> 18 680	<u>33 274</u> 18 680	<u>37 560</u> 18 680	<u>29 922</u> 18 680
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>20 045</u> 17 612	<u>21 520</u> 17 728	<u>21 652</u> 17 728	<u>25 489</u> 18 461	<u>37 846</u> 18 959	<u>33 559</u> 18 959	<u>37 846</u> 18 959	<u>30 208</u> 18 959
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>20 315</u> 17 876	<u>21 791</u> 17 994	<u>21 923</u> 17 994	<u>25 771</u> 18 738	<u>38 135</u> 19 244	<u>33 849</u> 19 244	<u>38 135</u> 19 244	<u>30 498</u> 19 244
212-101-0900	7473-2010 25	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>21 517</u> 18 623	<u>20 138</u> 17 990	<u>21 556</u> 18 804	<u>23 619</u> 18 804	<u>37 502</u> 18 623	<u>33 216</u> 18 623	<u>37 502</u> 18 623	<u>29 864</u> 18 623
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>21 360</u> 18 902	<u>22 062</u> 18 260	<u>23 035</u> 19 084	<u>26 125</u> 19 084	<u>37 787</u> 18 902	<u>33 500</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902	<u>30 149</u> 18 902
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>21 650</u> 19 185	<u>22 341</u> 18 533	<u>23 327</u> 19 371	<u>26 417</u> 19 371	<u>38 076</u> 19 185	<u>33 789</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185	<u>30 438</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 473	<u>22 625</u> 18 812	<u>23 624</u> 19 661	<u>26 713</u> 19 661	<u>38 369</u> 19 473	<u>34 083</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473	<u>30 732</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>21 265</u> 18 808	<u>21 970</u> 18 169	<u>22 939</u> 18 990	<u>26 028</u> 18 990	<u>37 691</u> 18 808	<u>33 405</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808	<u>30 053</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>21 553</u> 19 091	<u>22 248</u> 18 442	<u>23 230</u> 19 275	<u>26 319</u> 19 275	<u>37 979</u> 19 091	<u>33 693</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091	<u>30 342</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 377	<u>22 531</u> 18 719	<u>23 525</u> 19 565	<u>26 615</u> 19 565	<u>38 272</u> 19 377	<u>33 985</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377	<u>30 634</u> 19 377

					-	-	-
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 436</u> 18 221	<u>28 277</u> 18 221	<u>37 092</u> 18 221
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 622</u> 18 403	<u>28 463</u> 18 403	<u>37 278</u> 18 403
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 904</u> 18 680	<u>28 745</u> 18 680	<u>37 560</u> 18 680
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 189</u> 18 959	<u>29 030</u> 18 959	<u>37 846</u> 18 959
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 479</u> 19 244	<u>29 320</u> 19 244	<u>38 135</u> 19 244
212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 846</u> 18 623	<u>28 687</u> 18 623	<u>37 502</u> 18 623
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 130</u> 18 902	<u>28 971</u> 18 902	<u>37 787</u> 18 902
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 420</u> 19 185	<u>29 260</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 713</u> 19 473	<u>29 554</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>35 035</u> 18 808	<u>28 876</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 323</u> 19 091	<u>29 164</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 616</u> 19 377	<u>29 457</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 667	<u>22 816</u> 18 999	<u>23 824</u> 19 858	<u>26 913</u> 19 858	<u>38 568</u> 19 667	<u>34 281</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667	<u>30 930</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>22 033</u> 19 561	<u>22 711</u> 18 897	<u>23 714</u> 19 750	<u>26 804</u> 19 750	<u>38 459</u> 19 561	<u>34 173</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561	<u>30 821</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 854	<u>23 000</u> 19 180	<u>24 016</u> 20 046	<u>27 106</u> 20 046	<u>38 758</u> 19 854	<u>34 472</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854	<u>31 121</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>22 636</u> 20 152	<u>23 294</u> 19 467	<u>24 323</u> 20 347	<u>27 412</u> 20 347	<u>39 062</u> 20 152	<u>34 775</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152	<u>31 424</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>22 945</u> 20 455	<u>23 592</u> 19 760	<u>24 635</u> 20 653	<u>27 724</u> 20 653	<u>39 371</u> 20 455	<u>35 085</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455	<u>31 733</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>20 554</u> 18 111	<u>21 705</u> 18 169	<u>22 326</u> 18 389	<u>25 492</u> 18 464	<u>37 792</u> 18 907	<u>33 506</u> 18 907	<u>37 792</u> 18 907	<u>30 155</u> 18 907
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>20 831</u> 18 382	<u>21 984</u> 18 442	<u>22 608</u> 18 665	<u>25 774</u> 18 741	<u>38 082</u> 19 191	<u>33 795</u> 19 191	<u>38 082</u> 19 191	<u>30 444</u> 19 191
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 112</u> 18 658	<u>22 266</u> 18 719	<u>22 894</u> 18 946	<u>26 061</u> 19 022	<u>38 376</u> 19 479	<u>34 089</u> 19 479	<u>38 376</u> 19 479	<u>30 738</u> 19 479
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 397</u> 18 937	<u>22 552</u> 18 999	<u>23 183</u> 19 229	<u>26 352</u> 19 307	<u>38 673</u> 19 771	<u>34 387</u> 19 771	<u>38 673</u> 19 771	<u>31 035</u> 19 771
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>20 738</u> 18 291	<u>21 890</u> 18 351	<u>22 514</u> 18 573	<u>25 680</u> 18 648	<u>37 985</u> 19 096	<u>33 699</u> 19 096	<u>37 985</u> 19 096	<u>30 347</u> 19 096
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 018</u> 18 566	<u>22 172</u> 18 627	<u>22 798</u> 18 852	<u>25 966</u> 18 929	<u>38 278</u> 19 383	<u>33 991</u> 19 383	<u>38 278</u> 19 383	<u>30 640</u> 19 383
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 302</u> 18 844	<u>22 456</u> 18 906	<u>23 086</u> 19 135	<u>26 255</u> 19 212	<u>38 574</u> 19 674	<u>34 287</u> 19 674	<u>38 574</u> 19 674	<u>30 936</u> 19 674

					-	-	-
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 912</u> 19 667	<u>29 752</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 803</u> 19 561	<u>29 644</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 102</u> 19 854	<u>29 943</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 406</u> 20 152	<u>30 247</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 715</u> 20 455	<u>30 556</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 136</u> 18 907	<u>28 977</u> 18 907	<u>37 792</u> 18 907
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 426</u> 19 191	<u>29 267</u> 19 191	<u>38 082</u> 19 191
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 720</u> 19 479	<u>29 561</u> 19 479	<u>38 376</u> 19 479
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 017</u> 19 771	<u>29 858</u> 19 771	<u>38 673</u> 19 771
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 329</u> 19 096	<u>29 170</u> 19 096	<u>37 985</u> 19 096
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 622</u> 19 383	<u>29 463</u> 19 383	<u>38 278</u> 19 383
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 918</u> 19 674	<u>29 759</u> 19 674	<u>38 574</u> 19 674

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 590</u> 19 127	<u>22 745</u> 19 189	<u>23 379</u> 19 421	<u>26 548</u> 19 500	<u>38 875</u> 19 968	<u>34 588</u> 19 968	<u>38 875</u> 19 968	<u>31 237</u> 19 968
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 484</u> 19 023	<u>22 639</u> 19 085	<u>23 272</u> 19 316	<u>26 441</u> 19 394	<u>38 764</u> 19 860	<u>34 478</u> 19 860	<u>38 764</u> 19 860	<u>31 127</u> 19 860
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 309	<u>22 931</u> 19 371	<u>23 567</u> 19 606	<u>26 738</u> 19 685	<u>39 068</u> 20 158	<u>34 782</u> 20 158	<u>39 068</u> 20 158	<u>31 430</u> 20 158
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 071</u> 19 598	<u>23 228</u> 19 662	<u>23 867</u> 19 900	<u>27 039</u> 19 981	<u>39 377</u> 20 460	<u>35 090</u> 20 460	<u>39 377</u> 20 460	<u>31 739</u> 20 460
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 371</u> 19 892	<u>23 528</u> 19 957	<u>24 171</u> 20 198	<u>27 344</u> 20 280	<u>39 689</u> 20 767	<u>35 403</u> 20 767	<u>39 689</u> 20 767	<u>32 052</u> 20 767
212-101-1100	7473-2010 30	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>21 694</u> 19 617	<u>22 351</u> 20 160	<u>23 493</u> 20 702	<u>25 555</u> 20 702	<u>39 070</u> 20 160	<u>34 783</u> 20 160	<u>39 070</u> 20 160	<u>31 432</u> 20 160
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>22 390</u> 19 911	<u>24 307</u> 20 461	<u>25 002</u> 21 013	<u>28 091</u> 21 013	<u>39 377</u> 20 461	<u>35 090</u> 20 461	<u>39 377</u> 20 461	<u>31 739</u> 20 461
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>22 694</u> 20 209	<u>24 620</u> 20 767	<u>25 323</u> 21 328	<u>28 413</u> 21 328	<u>39 689</u> 20 767	<u>35 403</u> 20 767	<u>39 689</u> 20 767	<u>32 052</u> 20 767
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 512	<u>24 937</u> 21 079	<u>25 650</u> 21 648	<u>28 739</u> 21 648	<u>40 007</u> 21 079	<u>35 721</u> 21 079	<u>40 007</u> 21 079	<u>32 370</u> 21 079
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>22 289</u> 19 812	<u>24 204</u> 20 359	<u>24 896</u> 20 909	<u>27 986</u> 20 909	<u>39 274</u> 20 359	<u>34 987</u> 20 359	<u>39 274</u> 20 359	<u>31 636</u> 20 359
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>22 592</u> 20 109	<u>24 515</u> 20 665	<u>25 216</u> 21 223	<u>28 306</u> 21 223	<u>39 585</u> 20 665	<u>35 299</u> 20 665	<u>39 585</u> 20 665	<u>31 947</u> 20 665
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 411	<u>24 831</u> 20 975	<u>25 541</u> 21 541	<u>28 630</u> 21 541	<u>39 901</u> 20 975	<u>35 615</u> 20 975	<u>39 901</u> 20 975	<u>32 263</u> 20 975

					-	-	-
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 218</u> 19 968	<u>30 059</u> 19 968	<u>38 875</u> 19 968
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 108</u> 19 860	<u>29 949</u> 19 860	<u>38 764</u> 19 860
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 412</u> 20 158	<u>30 253</u> 20 158	<u>39 068</u> 20 158
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 720</u> 20 460	<u>30 561</u> 20 460	<u>39 377</u> 20 460
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 033</u> 20 767	<u>30 874</u> 20 767	<u>39 689</u> 20 767
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 414</u> 20 160	<u>30 254</u> 20 160	<u>39 070</u> 20 160
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 721</u> 20 461	<u>30 561</u> 20 461	<u>39 377</u> 20 461
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 033</u> 20 767	<u>30 874</u> 20 767	<u>39 689</u> 20 767
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 351</u> 21 079	<u>31 192</u> 21 079	<u>40 007</u> 21 079
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 617</u> 20 359	<u>30 458</u> 20 359	<u>39 274</u> 20 359
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 929</u> 20 665	<u>30 770</u> 20 665	<u>39 585</u> 20 665
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 245</u> 20 975	<u>31 086</u> 20 975	<u>39 901</u> 20 975

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>23 212</u> 20 717	<u>25 152</u> 21 289	<u>25 870</u> 21 864	<u>28 960</u> 21 864	<u>40 222</u> 21 289	<u>35 936</u> 21 289	<u>40 222</u> 21 289	<u>32 584</u> 21 289
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>23 098</u> 20 605	<u>25 034</u> 21 174	<u>25 749</u> 21 745	<u>28 839</u> 21 745	<u>40 104</u> 21 174	<u>35 818</u> 21 174	<u>40 104</u> 21 174	<u>32 467</u> 21 174
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 914	<u>25 358</u> 21 492	<u>26 082</u> 22 072	<u>29 172</u> 22 072	<u>40 428</u> 21 492	<u>36 142</u> 21 492	<u>40 428</u> 21 492	<u>32 791</u> 21 492
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>23 733</u> 21 228	<u>25 688</u> 21 814	<u>26 420</u> 22 403	<u>29 510</u> 22 403	<u>40 758</u> 21 814	<u>36 471</u> 21 814	<u>40 758</u> 21 814	<u>33 120</u> 21 814
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>24 058</u> 21 546	<u>26 021</u> 22 141	<u>26 763</u> 22 739	<u>29 852</u> 22 739	<u>41 091</u> 22 141	<u>36 804</u> 22 141	<u>41 091</u> 22 141	<u>33 453</u> 22 141
212-101-1200	7473-2010	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>24 283</u> 21 335	<u>24 493</u> 21 335	<u>25 331</u> 21 335	<u>28 420</u> 21 335	<u>40 268</u> 21 335	<u>35 982</u> 21 335	<u>40 268</u> 21 335	<u>32 631</u> 21 335
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 654	<u>24 820</u> 21 654	<u>25 657</u> 21 654	<u>28 746</u> 21 654	<u>40 594</u> 21 654	<u>36 308</u> 21 654	<u>40 594</u> 21 654	<u>32 957</u> 21 654
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>24 499</u> 21 979	<u>25 150</u> 21 979	<u>25 987</u> 21 979	<u>29 077</u> 21 979	<u>40 925</u> 21 979	<u>36 639</u> 21 979	<u>40 925</u> 21 979	<u>33 287</u> 21 979
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>24 836</u> 22 309	<u>25 487</u> 22 309	<u>26 324</u> 22 309	<u>29 413</u> 22 309	<u>41 262</u> 22 309	<u>36 975</u> 22 309	<u>41 262</u> 22 309	<u>33 624</u> 22 309
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>24 059</u> 21 548	<u>24 711</u> 21 548	<u>25 548</u> 21 548	<u>28 637</u> 21 548	<u>40 486</u> 21 548	<u>36 199</u> 21 548	<u>40 486</u> 21 548	<u>32 848</u> 21 548
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>24 389</u> 21 871	<u>25 040</u> 21 871	<u>25 877</u> 21 871	<u>28 967</u> 21 871	<u>40 815</u> 21 871	<u>36 529</u> 21 871	<u>40 815</u> 21 871	<u>33 177</u> 21 871
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>24 724</u> 22 199	<u>25 375</u> 22 199	<u>26 212</u> 22 199	<u>29 301</u> 22 199	<u>41 150</u> 22 199	<u>36 863</u> 22 199	<u>41 150</u> 22 199	<u>33 512</u> 22 199

					-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 566</u> 21 289	<u>31 407</u> 21 289	<u>40 222</u> 21 289
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 448</u> 21 174	<u>31 289</u> 21 174	<u>40 104</u> 21 174
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 772</u> 21 492	<u>31 613</u> 21 492	<u>40 428</u> 21 492
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 102</u> 21 814	<u>31 942</u> 21 814	<u>40 758</u> 21 814
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 435</u> 22 141	<u>32 276</u> 22 141	<u>41 091</u> 22 141
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>37 612</u> 21 335	<u>31 453</u> 21 335	<u>40 268</u> 21 335
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 938</u> 21 654	<u>31 779</u> 21 654	<u>40 594</u> 21 654
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 269</u> 21 979	<u>32 110</u> 21 979	<u>40 925</u> 21 979
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 606</u> 22 309	<u>32 446</u> 22 309	<u>41 262</u> 22 309
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 829</u> 21 548	<u>31 670</u> 21 548	<u>40 486</u> 21 548
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>38 159</u> 21 871	<u>32 000</u> 21 871	<u>40 815</u> 21 871
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 494</u> 22 199	<u>32 334</u> 22 199	<u>41 150</u> 22 199

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>25 063</u> 22 532	<u>25 714</u> 22 532	<u>26 552</u> 22 532	<u>29 641</u> 22 532	<u>41 489</u> 22 532	<u>37 203</u> 22 532	<u>41 489</u> 22 532	<u>33 851</u> 22 532
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>24 938</u> 22 409	<u>25 590</u> 22 409	<u>26 427</u> 22 409	<u>29 516</u> 22 409	<u>41 365</u> 22 409	<u>37 078</u> 22 409	<u>41 365</u> 22 409	<u>33 727</u> 22 409
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>25 281</u> 22 745	<u>25 932</u> 22 745	<u>26 769</u> 22 745	<u>29 859</u> 22 745	<u>41 707</u> 22 745	<u>37 421</u> 22 745	<u>41 707</u> 22 745	<u>34 069</u> 22 745
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>25 629</u> 23 087	<u>26 280</u> 23 087	<u>27 118</u> 23 087	<u>30 207</u> 23 087	<u>42 055</u> 23 087	<u>37 769</u> 23 087	<u>42 055</u> 23 087	<u>34 418</u> 23 087
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>25 983</u> 23 433	<u>26 634</u> 23 433	<u>27 471</u> 23 433	<u>30 560</u> 23 433	<u>42 409</u> 23 433	<u>38 122</u> 23 433	<u>42 409</u> 23 433	<u>34 771</u> 23 433
212-101-1300	7473-2010 40	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>26 449</u> 23 891	<u>27 620</u> 23 968	<u>28 313</u> 24 258	<u>31 502</u> 24 357	<u>43 947</u> 24 942	<u>39 661</u> 24 942	<u>43 947</u> 24 942	<u>36 310</u> 24 942
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 815</u> 24 249	<u>27 987</u> 24 328	<u>28 684</u> 24 623	<u>31 875</u> 24 722	<u>44 329</u> 25 316	<u>40 043</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>36 692</u> 25 316
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 186</u> 24 613	<u>28 359</u> 24 693	<u>29 061</u> 24 992	<u>32 254</u> 25 093	<u>44 717</u> 25 696	<u>40 430</u> 25 696	<u>44 717</u> 25 696	<u>37 079</u> 25 696
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 562</u> 24 982	<u>28 737</u> 25 063	<u>29 443</u> 25 367	<u>32 637</u> 25 469	<u>45 110</u> 26 081	<u>40 823</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>37 472</u> 26 081
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 693</u> 24 130	<u>27 865</u> 24 208	<u>28 561</u> 24 502	<u>31 751</u> 24 601	<u>44 202</u> 25 192	<u>39 916</u> 25 192	<u>44 202</u> 25 192	<u>36 565</u> 25 192
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 062</u> 24 492	<u>28 235</u> 24 571	<u>28 935</u> 24 869	<u>32 128</u> 24 970	<u>44 588</u> 25 569	<u>40 301</u> 25 569	<u>44 588</u> 25 569	<u>36 950</u> 25 569
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 437</u> 24 859	<u>28 611</u> 24 939	<u>29 315</u> 25 241	<u>32 509</u> 25 344	<u>44 978</u> 25 952	<u>40 692</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952	<u>37 341</u> 25 952

					-	-	-
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 833</u> 22 532	<u>32 674</u> 22 532	<u>41 489</u> 22 532
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 708</u> 22 409	<u>32 549</u> 22 409	<u>41 365</u> 22 409
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 051</u> 22 745	<u>32 892</u> 22 745	<u>41 707</u> 22 745
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 399</u> 23 087	<u>33 240</u> 23 087	<u>42 055</u> 23 087
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 753</u> 23 433	<u>33 594</u> 23 433	<u>42 409</u> 23 433
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 291</u> 24 942	<u>35 132</u> 24 942	<u>43 947</u> 24 942
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 673</u> 25 316	<u>35 514</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 061</u> 25 696	<u>35 901</u> 25 696	<u>44 717</u> 25 696
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 454</u> 26 081	<u>36 294</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 546</u> 25 192	<u>35 387</u> 25 192	<u>44 202</u> 25 192
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 932</u> 25 569	<u>35 772</u> 25 569	<u>44 588</u> 25 569
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 322</u> 25 952	<u>36 163</u> 25 952	<u>44 978</u> 25 952

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 817</u> 25 232	<u>28 993</u> 25 314	<u>29 702</u> 25 620	<u>32 897</u> 25 724	<u>45 376</u> 26 342	<u>41 089</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>37 738</u> 26 342
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 678</u> 25 095	<u>28 853</u> 25 176	<u>29 560</u> 25 481	<u>32 755</u> 25 585	<u>45 230</u> 26 199	<u>40 943</u> 26 199	<u>45 230</u> 26 199	<u>37 592</u> 26 199
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 061</u> 25 471	<u>29 238</u> 25 554	<u>29 950</u> 25 863	<u>33 146</u> 25 968	<u>45 631</u> 26 592	<u>41 344</u> 26 592	<u>45 631</u> 26 592	<u>37 993</u> 26 592
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 451</u> 25 853	<u>29 628</u> 25 937	<u>30 345</u> 26 251	<u>33 543</u> 26 357	<u>46 037</u> 26 990	<u>41 751</u> 26 990	<u>46 037</u> 26 990	<u>38 399</u> 26 990
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 846</u> 26 241	<u>30 025</u> 26 326	<u>30 747</u> 26 645	<u>33 946</u> 26 753	<u>46 450</u> 27 395	<u>42 164</u> 27 395	<u>46 450</u> 27 395	<u>38 812</u> 27 395
212-101-1400	7473-2010	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>27 522</u> 24 942	<u>28 696</u> 25 023	<u>29 402</u> 25 326	<u>32 596</u> 25 429	<u>45 067</u> 26 040	<u>40 781</u> 26 040	<u>45 067</u> 26 040	<u>37 430</u> 26 040
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>27 904</u> 25 316	<u>29 079</u> 25 399	<u>29 790</u> 25 706	<u>32 985</u> 25 810	<u>45 466</u> 26 430	<u>41 179</u> 26 430	<u>45 466</u> 26 430	<u>37 828</u> 26 430
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>28 291</u> 25 696	<u>29 468</u> 25 780	<u>30 183</u> 26 092	<u>33 380</u> 26 197	<u>45 870</u> 26 827	<u>41 584</u> 26 827	<u>45 870</u> 26 827	<u>38 232</u> 26 827
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>28 684</u> 26 082	<u>29 862</u> 26 167	<u>30 582</u> 26 483	<u>33 781</u> 26 591	<u>46 281</u> 27 229	<u>41 994</u> 27 229	<u>46 281</u> 27 229	<u>38 643</u> 27 229
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>27 777</u> 25 192	<u>28 952</u> 25 274	<u>29 661</u> 25 580	<u>32 856</u> 25 684	<u>45 333</u> 26 301	<u>41 047</u> 26 301	<u>45 333</u> 26 301	<u>37 696</u> 26 301
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>28 162</u> 25 569	<u>29 338</u> 25 653	<u>30 052</u> 25 963	<u>33 248</u> 26 068	<u>45 735</u> 26 695	<u>41 449</u> 26 695	<u>45 735</u> 26 695	<u>38 098</u> 26 695
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>28 553</u> 25 953	<u>29 731</u> 26 038	<u>30 449</u> 26 353	<u>33 647</u> 26 460	<u>46 144</u> 27 095	<u>41 857</u> 27 095	<u>46 144</u> 27 095	<u>38 506</u> 27 095

					-	-	-
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 720</u> 26 342	<u>36 561</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 574</u> 26 199	<u>36 415</u> 26 199	<u>45 230</u> 26 199
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 975</u> 26 592	<u>36 815</u> 26 592	<u>45 631</u> 26 592
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 381</u> 26 990	<u>37 222</u> 26 990	<u>46 037</u> 26 990
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 794</u> 27 395	<u>37 635</u> 27 395	<u>46 450</u> 27 395
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>42 411</u> 26 040	<u>36 252</u> 26 040	<u>45 067</u> 26 040
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 810</u> 26 430	<u>36 651</u> 26 430	<u>45 466</u> 26 430
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 214</u> 26 827	<u>37 055</u> 26 827	<u>45 870</u> 26 827
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 625</u> 27 229	<u>37 466</u> 27 229	<u>46 281</u> 27 229
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 677</u> 26 301	<u>36 518</u> 26 301	<u>45 333</u> 26 301
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 079</u> 26 695	<u>36 920</u> 26 695	<u>45 735</u> 26 695
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 488</u> 27 095	<u>37 329</u> 27 095	<u>46 144</u> 27 095

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>28 950</u> 26 342	<u>30 129</u> 26 428	<u>30 852</u> 26 748	<u>34 052</u> 26 856	<u>46 558</u> 27 501	<u>42 272</u> 27 501	<u>46 558</u> 27 501	<u>38 920</u> 27 501
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>28 804</u> 26 199	<u>29 982</u> 26 284	<u>30 703</u> 26 602	<u>33 903</u> 26 710	<u>46 405</u> 27 352	<u>42 119</u> 27 352	<u>46 405</u> 27 352	<u>38 768</u> 27 352
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>29 204</u> 26 592	<u>30 385</u> 26 678	<u>31 111</u> 27 001	<u>34 312</u> 27 111	<u>46 824</u> 27 762	<u>42 538</u> 27 762	<u>46 824</u> 27 762	<u>39 186</u> 27 762
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>29 612</u> 26 991	<u>30 793</u> 27 079	<u>31 524</u> 27 407	<u>34 727</u> 27 518	<u>47 249</u> 28 179	<u>42 963</u> 28 179	<u>47 249</u> 28 179	<u>39 612</u> 28 179
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>30 024</u> 27 396	<u>31 207</u> 27 485	<u>31 943</u> 27 818	<u>35 148</u> 27 930	<u>47 680</u> 28 601	<u>43 394</u> 28 601	<u>47 680</u> 28 601	<u>40 042</u> 28 601
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>13 102</u> 10 805	<u>14 230</u> 10 840	<u>14 760</u> 10 972	<u>17 895</u> 11 016	<u>30 013</u> 11 281	<u>25 727</u> 11 281	<u>30 013</u> 11 281	<u>22 375</u> 11 281
212-101-1600	5, 7473-2010	3										
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>14 152</u> 11 835	<u>15 284</u> 11 873	<u>15 827</u> 12 017	<u>18 966</u> 12 066	<u>31 110</u> 12 356	<u>26 823</u> 12 356	<u>31 110</u> 12 356	<u>23 472</u> 12 356
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>15 470</u> 13 127	<u>16 606</u> 13 170	<u>17 165</u> 13 329	<u>20 309</u> 13 383	<u>32 486</u> 13 705	<u>28 199</u> 13 705	<u>32 486</u> 13 705	<u>24 848</u> 13 705
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>15 605</u> 13 259	<u>16 741</u> 13 302	<u>17 301</u> 13 463	<u>20 446</u> 13 518	<u>32 626</u> 13 842	<u>28 340</u> 13 842	<u>32 626</u> 13 842	<u>24 988</u> 13 842

					-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 902</u> 27 501	<u>37 743</u> 27 501	<u>46 558</u> 27 501
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 749</u> 27 352	<u>37 590</u> 27 352	<u>46 405</u> 27 352
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 168</u> 27 762	<u>38 009</u> 27 762	<u>46 824</u> 27 762
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 593</u> 28 179	<u>38 434</u> 28 179	<u>47 249</u> 28 179
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 024</u> 28 601	<u>38 865</u> 28 601	<u>47 680</u> 28 601
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 357</u> 11 281	<u>21 198</u> 11 281	<u>30 013</u> 11 281
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 454</u> 12 356	<u>22 294</u> 12 356	<u>31 110</u> 12 356
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 830</u> 13 705	<u>23 670</u> 13 705	<u>32 486</u> 13 705
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 970</u> 13 842	<u>23 811</u> 13 842	<u>32 626</u> 13 842

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>15 739</u> 13 391	<u>16 875</u> 13 434	<u>17 438</u> 13 597	<u>20 583</u> 13 652	<u>32 766</u> 13 980	<u>28 480</u> 13 980	<u>32 766</u> 13 980	<u>25 128</u> 13 980
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>15 945</u> 13 592	<u>17 082</u> 13 637	<u>17 647</u> 13 802	<u>20 793</u> 13 858	<u>32 981</u> 14 190	<u>28 695</u> 14 190	<u>32 981</u> 14 190	<u>25 343</u> 14 190
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 153</u> 13 796	<u>17 290</u> 13 841	<u>17 858</u> 14 009	<u>21 005</u> 14 065	<u>33 198</u> 14 403	<u>28 912</u> 14 403	<u>33 198</u> 14 403	<u>25 560</u> 14 403
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 364</u> 14 003	<u>17 502</u> 14 049	<u>18 072</u> 14 219	<u>21 220</u> 14 276	<u>33 419</u> 14 619	<u>29 132</u> 14 619	<u>33 419</u> 14 619	<u>25 781</u> 14 619
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>15 739</u> 13 391	<u>16 875</u> 13 434	<u>17 438</u> 13 597	<u>20 583</u> 13 652	<u>32 766</u> 13 980	<u>28 480</u> 13 980	<u>32 766</u> 13 980	<u>25 128</u> 13 980
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>15 876</u> 13 524	<u>17 012</u> 13 568	<u>17 576</u> 13 733	<u>20 723</u> 13 788	<u>32 909</u> 14 119	<u>28 622</u> 14 119	<u>32 909</u> 14 119	<u>25 271</u> 14 119
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 084</u> 13 728	<u>17 221</u> 13 773	<u>17 788</u> 13 940	<u>20 935</u> 13 996	<u>33 126</u> 14 332	<u>28 839</u> 14 332	<u>33 126</u> 14 332	<u>25 488</u> 14 332
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 294</u> 13 934	<u>17 432</u> 13 979	<u>18 001</u> 14 149	<u>21 149</u> 14 206	<u>33 345</u> 14 547	<u>29 059</u> 14 547	<u>33 345</u> 14 547	<u>25 707</u> 14 547
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>16 506</u> 14 142	<u>17 645</u> 14 188	<u>18 216</u> 14 360	<u>21 365</u> 14 418	<u>33 567</u> 14 764	<u>29 280</u> 14 764	<u>33 567</u> 14 764	<u>25 929</u> 14 764
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>15 876</u> 13 524	<u>17 012</u> 13 568	<u>17 576</u> 13 733	<u>20 723</u> 13 788	<u>32 909</u> 14 119	<u>28 622</u> 14 119	<u>32 909</u> 14 119	<u>25 271</u> 14 119
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 660	<u>17 151</u> 13 705	<u>17 717</u> 13 871	<u>20 864</u> 13 927	<u>33 053</u> 14 261	<u>28 767</u> 14 261	<u>33 053</u> 14 261	<u>25 416</u> 14 261
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 223</u> 13 865	<u>17 361</u> 13 910	<u>17 929</u> 14 079	<u>21 077</u> 14 136	<u>33 272</u> 14 475	<u>28 985</u> 14 475	<u>33 272</u> 14 475	<u>25 634</u> 14 475
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>16 435</u> 14 073	<u>17 574</u> 14 119	<u>18 145</u> 14 290	<u>21 293</u> 14 348	<u>33 493</u> 14 692	<u>29 207</u> 14 692	<u>33 493</u> 14 692	<u>25 855</u> 14 692

					-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 110</u> 13 980	<u>23 951</u> 13 980	<u>32 766</u> 13 980
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 325</u> 14 190	<u>24 166</u> 14 190	<u>32 981</u> 14 190
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 14 403	<u>24 383</u> 14 403	<u>33 198</u> 14 403
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 762</u> 14 619	<u>24 603</u> 14 619	<u>33 419</u> 14 619
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 110</u> 13 980	<u>23 951</u> 13 980	<u>32 766</u> 13 980
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 253</u> 14 119	<u>24 093</u> 14 119	<u>32 909</u> 14 119
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 470</u> 14 332	<u>24 311</u> 14 332	<u>33 126</u> 14 332
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 689</u> 14 547	<u>24 530</u> 14 547	<u>33 345</u> 14 547
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 911</u> 14 764	<u>24 751</u> 14 764	<u>33 567</u> 14 764
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 253</u> 14 119	<u>24 093</u> 14 119	<u>32 909</u> 14 119
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 397</u> 14 261	<u>24 238</u> 14 261	<u>33 053</u> 14 261
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 616</u> 14 475	<u>24 456</u> 14 475	<u>33 272</u> 14 475
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 837</u> 14 692	<u>24 678</u> 14 692	<u>33 493</u> 14 692

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>16 651</u> 14 284	<u>17 790</u> 14 331	<u>18 364</u> 14 504	<u>21 513</u> 14 563	<u>33 718</u> 14 913	<u>29 432</u> 14 913	<u>33 718</u> 14 913	<u>26 080</u> 14 913
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 660	<u>17 151</u> 13 705	<u>17 717</u> 13 871	<u>20 864</u> 13 927	<u>33 053</u> 14 261	<u>28 767</u> 14 261	<u>33 053</u> 14 261	<u>25 416</u> 14 261
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 154</u> 13 797	<u>17 292</u> 13 842	<u>17 859</u> 14 010	<u>21 006</u> 14 066	<u>33 199</u> 14 404	<u>28 913</u> 14 404	<u>33 199</u> 14 404	<u>25 562</u> 14 404
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 364</u> 14 003	<u>17 502</u> 14 049	<u>18 072</u> 14 219	<u>21 220</u> 14 276	<u>33 419</u> 14 619	<u>29 132</u> 14 619	<u>33 419</u> 14 619	<u>25 781</u> 14 619
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>16 578</u> 14 213	<u>17 717</u> 14 259	<u>18 290</u> 14 432	<u>21 439</u> 14 491	<u>33 642</u> 14 839	<u>29 356</u> 14 839	<u>33 642</u> 14 839	<u>26 005</u> 14 839
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>16 796</u> 14 427	<u>17 936</u> 14 473	<u>18 511</u> 14 649	<u>21 661</u> 14 708	<u>33 869</u> 15 061	<u>29 583</u> 15 061	<u>33 869</u> 15 061	<u>26 232</u> 15 061
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>15 889</u> 13 538	<u>17 026</u> 13 582	<u>17 591</u> 13 746	<u>20 737</u> 13 802	<u>32 923</u> 14 134	<u>28 637</u> 14 134	<u>32 923</u> 14 134	<u>25 285</u> 14 134
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 028</u> 13 674	<u>17 165</u> 13 718	<u>17 731</u> 13 884	<u>20 878</u> 13 941	<u>33 068</u> 14 276	<u>28 781</u> 14 276	<u>33 068</u> 14 276	<u>25 430</u> 14 276
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 167</u> 13 810	<u>17 304</u> 13 855	<u>17 872</u> 14 022	<u>21 019</u> 14 079	<u>33 213</u> 14 417	<u>28 926</u> 14 417	<u>33 213</u> 14 417	<u>25 575</u> 14 417
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 378</u> 14 017	<u>17 516</u> 14 062	<u>18 086</u> 14 233	<u>21 235</u> 14 290	<u>33 433</u> 14 633	<u>29 147</u> 14 633	<u>33 433</u> 14 633	<u>25 795</u> 14 633
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>16 593</u> 14 228	<u>17 732</u> 14 274	<u>18 305</u> 14 447	<u>21 454</u> 14 506	<u>33 658</u> 14 854	<u>29 371</u> 14 854	<u>33 658</u> 14 854	<u>26 020</u> 14 854
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>16 811</u> 14 441	<u>17 950</u> 14 488	<u>18 526</u> 14 664	<u>21 676</u> 14 723	<u>33 885</u> 15 077	<u>29 599</u> 15 077	<u>33 885</u> 15 077	<u>26 247</u> 15 077

					-	-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 062</u> 14 913	<u>24 903</u> 14 913	<u>33 718</u> 14 913
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 397</u> 14 261	<u>24 238</u> 14 261	<u>33 053</u> 14 261
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 543</u> 14 404	<u>24 384</u> 14 404	<u>33 199</u> 14 404
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 762</u> 14 619	<u>24 603</u> 14 619	<u>33 419</u> 14 619
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 986</u> 14 839	<u>24 827</u> 14 839	<u>33 642</u> 14 839
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 15 061	<u>25 054</u> 15 061	<u>33 869</u> 15 061
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 267</u> 14 134	<u>24 108</u> 14 134	<u>32 923</u> 14 134
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 412</u> 14 276	<u>24 253</u> 14 276	<u>33 068</u> 14 276
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 557</u> 14 417	<u>24 397</u> 14 417	<u>33 213</u> 14 417
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 777</u> 14 633	<u>24 618</u> 14 633	<u>33 433</u> 14 633
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 002</u> 14 854	<u>24 843</u> 14 854	<u>33 658</u> 14 854
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 229</u> 15 077	<u>25 070</u> 15 077	<u>33 885</u> 15 077

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 167</u> 13 810	<u>17 304</u> 13 855	<u>17 872</u> 14 022	<u>21 019</u> 14 079	<u>33 213</u> 14 417	<u>28 926</u> 14 417	<u>33 213</u> 14 417	<u>25 575</u> 14 417
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 307</u> 13 948	<u>17 446</u> 13 993	<u>18 015</u> 14 163	<u>21 163</u> 14 220	<u>33 360</u> 14 561	<u>29 073</u> 14 561	<u>33 360</u> 14 561	<u>25 722</u> 14 561
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 522</u> 14 158	<u>17 661</u> 14 204	<u>18 233</u> 14 376	<u>21 381</u> 14 434	<u>33 583</u> 14 781	<u>29 297</u> 14 781	<u>33 583</u> 14 781	<u>25 946</u> 14 781
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>16 738</u> 14 370	<u>17 878</u> 14 417	<u>18 452</u> 14 591	<u>21 602</u> 14 650	<u>33 809</u> 15 002	<u>29 523</u> 15 002	<u>33 809</u> 15 002	<u>26 172</u> 15 002
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>16 958</u> 14 585	<u>18 098</u> 14 633	<u>18 675</u> 14 810	<u>21 826</u> 14 870	<u>34 039</u> 15 227	<u>29 752</u> 15 227	<u>34 039</u> 15 227	<u>26 401</u> 15 227
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 307</u> 13 948	<u>17 446</u> 13 993	<u>18 015</u> 14 163	<u>21 163</u> 14 220	<u>33 360</u> 14 561	<u>29 073</u> 14 561	<u>33 360</u> 14 561	<u>25 722</u> 14 561
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 450</u> 14 088	<u>17 589</u> 14 134	<u>18 160</u> 14 305	<u>21 309</u> 14 363	<u>33 509</u> 14 708	<u>29 222</u> 14 708	<u>33 509</u> 14 708	<u>25 871</u> 14 708
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>16 666</u> 14 299	<u>17 805</u> 14 345	<u>18 379</u> 14 519	<u>21 528</u> 14 578	<u>33 734</u> 14 928	<u>29 447</u> 14 928	<u>33 734</u> 14 928	<u>26 096</u> 14 928
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>16 884</u> 14 513	<u>18 024</u> 14 560	<u>18 601</u> 14 737	<u>21 751</u> 14 797	<u>33 962</u> 15 152	<u>29 675</u> 15 152	<u>33 962</u> 15 152	<u>26 324</u> 15 152
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 106</u> 14 731	<u>18 247</u> 14 779	<u>18 826</u> 14 958	<u>21 977</u> 15 018	<u>34 193</u> 15 379	<u>29 907</u> 15 379	<u>34 193</u> 15 379	<u>26 556</u> 15 379
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 450</u> 14 088	<u>17 589</u> 14 134	<u>18 160</u> 14 305	<u>21 309</u> 14 363	<u>33 509</u> 14 708	<u>29 222</u> 14 708	<u>33 509</u> 14 708	<u>25 871</u> 14 708
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>16 594</u> 14 229	<u>17 733</u> 14 275	<u>18 306</u> 14 448	<u>21 455</u> 14 507	<u>33 659</u> 14 855	<u>29 373</u> 14 855	<u>33 659</u> 14 855	<u>26 021</u> 14 855
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>16 812</u> 14 442	<u>17 952</u> 14 489	<u>18 527</u> 14 665	<u>21 677</u> 14 724	<u>33 886</u> 15 078	<u>29 600</u> 15 078	<u>33 886</u> 15 078	<u>26 248</u> 15 078

					-	-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 557</u> 14 417	<u>24 397</u> 14 417	<u>33 213</u> 14 417
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 703</u> 14 561	<u>24 544</u> 14 561	<u>33 360</u> 14 561
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 927</u> 14 781	<u>24 768</u> 14 781	<u>33 583</u> 14 781
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 153</u> 15 002	<u>24 994</u> 15 002	<u>33 809</u> 15 002
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 383</u> 15 227	<u>25 223</u> 15 227	<u>34 039</u> 15 227
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 703</u> 14 561	<u>24 544</u> 14 561	<u>33 360</u> 14 561
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 853</u> 14 708	<u>24 694</u> 14 708	<u>33 509</u> 14 708
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 078</u> 14 928	<u>24 918</u> 14 928	<u>33 734</u> 14 928
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 306</u> 15 152	<u>25 147</u> 15 152	<u>33 962</u> 15 152
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 537</u> 15 379	<u>25 378</u> 15 379	<u>34 193</u> 15 379
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 853</u> 14 708	<u>24 694</u> 14 708	<u>33 509</u> 14 708
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 003</u> 14 855	<u>24 844</u> 14 855	<u>33 659</u> 14 855
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 230</u> 15 078	<u>25 071</u> 15 078	<u>33 886</u> 15 078

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 033</u> 14 659	<u>18 173</u> 14 706	<u>18 751</u> 14 884	<u>21 902</u> 14 945	<u>34 117</u> 15 304	<u>29 830</u> 15 304	<u>34 117</u> 15 304	<u>26 479</u> 15 304
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 256</u> 14 878	<u>18 398</u> 14 927	<u>18 979</u> 15 107	<u>22 130</u> 15 168	<u>34 350</u> 15 533	<u>30 064</u> 15 533	<u>34 350</u> 15 533	<u>26 713</u> 15 533
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 039</u> 13 684	<u>17 176</u> 13 729	<u>17 742</u> 13 895	<u>20 889</u> 13 951	<u>33 079</u> 14 286	<u>28 793</u> 14 286	<u>33 079</u> 14 286	<u>25 441</u> 14 286
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 178</u> 13 821	<u>17 316</u> 13 866	<u>17 884</u> 14 034	<u>21 031</u> 14 091	<u>33 225</u> 14 429	<u>28 938</u> 14 429	<u>33 225</u> 14 429	<u>25 587</u> 14 429
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 319</u> 13 959	<u>17 457</u> 14 005	<u>18 027</u> 14 174	<u>21 175</u> 14 232	<u>33 372</u> 14 573	<u>29 085</u> 14 573	<u>33 372</u> 14 573	<u>25 734</u> 14 573
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 532</u> 14 168	<u>17 671</u> 14 214	<u>18 243</u> 14 387	<u>21 392</u> 14 445	<u>33 594</u> 14 792	<u>29 308</u> 14 792	<u>33 594</u> 14 792	<u>25 957</u> 14 792
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>16 750</u> 14 382	<u>17 890</u> 14 428	<u>18 464</u> 14 603	<u>21 614</u> 14 662	<u>33 822</u> 15 014	<u>29 535</u> 15 014	<u>33 822</u> 15 014	<u>26 184</u> 15 014
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>16 970</u> 14 597	<u>18 110</u> 14 644	<u>18 687</u> 14 822	<u>21 838</u> 14 882	<u>34 051</u> 15 239	<u>29 764</u> 15 239	<u>34 051</u> 15 239	<u>26 413</u> 15 239
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 319</u> 13 959	<u>17 457</u> 14 005	<u>18 027</u> 14 174	<u>21 175</u> 14 232	<u>33 372</u> 14 573	<u>29 085</u> 14 573	<u>33 372</u> 14 573	<u>25 734</u> 14 573
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 462</u> 14 099	<u>17 601</u> 14 145	<u>18 172</u> 14 316	<u>21 320</u> 14 374	<u>33 521</u> 14 720	<u>29 235</u> 14 720	<u>33 521</u> 14 720	<u>25 883</u> 14 720
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 677</u> 14 310	<u>17 817</u> 14 357	<u>18 391</u> 14 531	<u>21 540</u> 14 590	<u>33 746</u> 14 940	<u>29 459</u> 14 940	<u>33 746</u> 14 940	<u>26 108</u> 14 940
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>16 896</u> 14 525	<u>18 036</u> 14 572	<u>18 613</u> 14 748	<u>21 763</u> 14 808	<u>33 974</u> 15 164	<u>29 688</u> 15 164	<u>33 974</u> 15 164	<u>26 336</u> 15 164

					-	-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 460</u> 15 304	<u>25 301</u> 15 304	<u>34 117</u> 15 304
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 694</u> 15 533	<u>25 535</u> 15 533	<u>34 350</u> 15 533
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 423</u> 14 286	<u>24 264</u> 14 286	<u>33 079</u> 14 286
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 569</u> 14 429	<u>24 410</u> 14 429	<u>33 225</u> 14 429
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 716</u> 14 573	<u>24 557</u> 14 573	<u>33 372</u> 14 573
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 938</u> 14 792	<u>24 779</u> 14 792	<u>33 594</u> 14 792
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 165</u> 15 014	<u>25 006</u> 15 014	<u>33 822</u> 15 014
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 395</u> 15 239	<u>25 236</u> 15 239	<u>34 051</u> 15 239
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 716</u> 14 573	<u>24 557</u> 14 573	<u>33 372</u> 14 573
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 865</u> 14 720	<u>24 706</u> 14 720	<u>33 521</u> 14 720
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 090</u> 14 940	<u>24 931</u> 14 940	<u>33 746</u> 14 940
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 318</u> 15 164	<u>25 159</u> 15 164	<u>33 974</u> 15 164

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 119</u> 14 743	<u>18 260</u> 14 791	<u>18 839</u> 14 970	<u>21 990</u> 15 031	<u>34 207</u> 15 392	<u>29 920</u> 15 392	<u>34 207</u> 15 392	<u>26 569</u> 15 392
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 462</u> 14 099	<u>17 601</u> 14 145	<u>18 172</u> 14 316	<u>21 320</u> 14 374	<u>33 521</u> 14 720	<u>29 235</u> 14 720	<u>33 521</u> 14 720	<u>25 883</u> 14 720
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 606</u> 14 240	<u>17 745</u> 14 287	<u>18 318</u> 14 460	<u>21 467</u> 14 518	<u>33 671</u> 14 867	<u>29 385</u> 14 867	<u>33 671</u> 14 867	<u>26 034</u> 14 867
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>16 824</u> 14 454	<u>17 963</u> 14 501	<u>18 539</u> 14 676	<u>21 689</u> 14 736	<u>33 898</u> 15 090	<u>29 612</u> 15 090	<u>33 898</u> 15 090	<u>26 261</u> 15 090
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 044</u> 14 670	<u>18 185</u> 14 718	<u>18 763</u> 14 896	<u>21 914</u> 14 956	<u>34 129</u> 15 316	<u>29 842</u> 15 316	<u>34 129</u> 15 316	<u>26 491</u> 15 316
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 269</u> 14 891	<u>18 411</u> 14 939	<u>18 992</u> 15 120	<u>22 143</u> 15 181	<u>34 364</u> 15 546	<u>30 077</u> 15 546	<u>34 364</u> 15 546	<u>26 726</u> 15 546
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 606</u> 14 240	<u>17 745</u> 14 287	<u>18 318</u> 14 460	<u>21 467</u> 14 518	<u>33 671</u> 14 867	<u>29 385</u> 14 867	<u>33 671</u> 14 867	<u>26 034</u> 14 867
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>16 751</u> 14 383	<u>17 891</u> 14 429	<u>18 465</u> 14 604	<u>21 615</u> 14 663	<u>33 823</u> 15 015	<u>29 536</u> 15 015	<u>33 823</u> 15 015	<u>26 185</u> 15 015
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>16 971</u> 14 598	<u>18 111</u> 14 645	<u>18 688</u> 14 823	<u>21 839</u> 14 883	<u>34 052</u> 15 240	<u>29 766</u> 15 240	<u>34 052</u> 15 240	<u>26 414</u> 15 240
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 195</u> 14 818	<u>18 336</u> 14 866	<u>18 916</u> 15 046	<u>22 067</u> 15 107	<u>34 286</u> 15 470	<u>29 999</u> 15 470	<u>34 286</u> 15 470	<u>26 648</u> 15 470
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 421</u> 15 039	<u>18 562</u> 15 088	<u>19 145</u> 15 271	<u>22 298</u> 15 333	<u>34 522</u> 15 701	<u>30 235</u> 15 701	<u>34 522</u> 15 701	<u>26 884</u> 15 701
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>16 508</u> 14 144	<u>17 647</u> 14 190	<u>18 219</u> 14 362	<u>21 367</u> 14 420	<u>33 569</u> 14 767	<u>29 282</u> 14 767	<u>33 569</u> 14 767	<u>25 931</u> 14 767

					-	-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 551</u> 15 392	<u>25 391</u> 15 392	<u>34 207</u> 15 392
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 865</u> 14 720	<u>24 706</u> 14 720	<u>33 521</u> 14 720
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 015</u> 14 867	<u>24 856</u> 14 867	<u>33 671</u> 14 867
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 242</u> 15 090	<u>25 083</u> 15 090	<u>33 898</u> 15 090
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 473</u> 15 316	<u>25 314</u> 15 316	<u>34 129</u> 15 316
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 708</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546	<u>34 364</u> 15 546
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 015</u> 14 867	<u>24 856</u> 14 867	<u>33 671</u> 14 867
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 167</u> 15 015	<u>25 007</u> 15 015	<u>33 823</u> 15 015
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 396</u> 15 240	<u>25 237</u> 15 240	<u>34 052</u> 15 240
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 630</u> 15 470	<u>25 471</u> 15 470	<u>34 286</u> 15 470
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 866</u> 15 701	<u>25 707</u> 15 701	<u>34 522</u> 15 701
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 913</u> 14 767	<u>24 754</u> 14 767	<u>33 569</u> 14 767

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>16 652</u> 14 285	<u>17 791</u> 14 332	<u>18 365</u> 14 505	<u>21 514</u> 14 564	<u>33 719</u> 14 914	<u>29 433</u> 14 914	<u>33 719</u> 14 914	<u>26 081</u> 14 914
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>16 798</u> 14 429	<u>17 938</u> 14 476	<u>18 513</u> 14 651	<u>21 663</u> 14 710	<u>33 872</u> 15 064	<u>29 585</u> 15 064	<u>33 872</u> 15 064	<u>26 234</u> 15 064
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>17 019</u> 14 645	<u>18 159</u> 14 693	<u>18 737</u> 14 871	<u>21 888</u> 14 931	<u>34 102</u> 15 289	<u>29 816</u> 15 289	<u>34 102</u> 15 289	<u>26 464</u> 15 289
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>17 243</u> 14 865	<u>18 384</u> 14 913	<u>18 965</u> 15 093	<u>22 116</u> 15 155	<u>34 336</u> 15 519	<u>30 049</u> 15 519	<u>34 336</u> 15 519	<u>26 698</u> 15 519
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>17 470</u> 15 087	<u>18 612</u> 15 136	<u>19 195</u> 15 320	<u>22 348</u> 15 382	<u>34 573</u> 15 751	<u>30 287</u> 15 751	<u>34 573</u> 15 751	<u>26 935</u> 15 751
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>16 798</u> 14 429	<u>17 938</u> 14 476	<u>18 513</u> 14 651	<u>21 663</u> 14 710	<u>33 872</u> 15 064	<u>29 585</u> 15 064	<u>33 872</u> 15 064	<u>26 234</u> 15 064
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 573	<u>18 085</u> 14 620	<u>18 662</u> 14 797	<u>21 813</u> 14 857	<u>34 025</u> 15 214	<u>29 739</u> 15 214	<u>34 025</u> 15 214	<u>26 388</u> 15 214
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>17 168</u> 14 791	<u>18 309</u> 14 839	<u>18 889</u> 15 019	<u>22 040</u> 15 080	<u>34 258</u> 15 442	<u>29 972</u> 15 442	<u>34 258</u> 15 442	<u>26 620</u> 15 442
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>17 394</u> 15 013	<u>18 536</u> 15 062	<u>19 118</u> 15 244	<u>22 271</u> 15 306	<u>34 494</u> 15 674	<u>30 208</u> 15 674	<u>34 494</u> 15 674	<u>26 856</u> 15 674
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>17 624</u> 15 239	<u>18 767</u> 15 288	<u>19 352</u> 15 473	<u>22 505</u> 15 536	<u>34 734</u> 15 909	<u>30 448</u> 15 909	<u>34 734</u> 15 909	<u>27 097</u> 15 909
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 573	<u>18 085</u> 14 620	<u>18 662</u> 14 797	<u>21 813</u> 14 857	<u>34 025</u> 15 214	<u>29 739</u> 15 214	<u>34 025</u> 15 214	<u>26 388</u> 15 214
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>17 093</u> 14 718	<u>18 234</u> 14 766	<u>18 813</u> 14 945	<u>21 964</u> 15 005	<u>34 180</u> 15 366	<u>29 894</u> 15 366	<u>34 180</u> 15 366	<u>26 542</u> 15 366
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>17 319</u> 14 940	<u>18 461</u> 14 988	<u>19 042</u> 15 170	<u>22 195</u> 15 231	<u>34 416</u> 15 597	<u>30 130</u> 15 597	<u>34 416</u> 15 597	<u>26 778</u> 15 597

					-	-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 063</u> 14 914	<u>24 904</u> 14 914	<u>33 719</u> 14 914
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 216</u> 15 064	<u>25 056</u> 15 064	<u>33 872</u> 15 064
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 446</u> 15 289	<u>25 287</u> 15 289	<u>34 102</u> 15 289
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 680</u> 15 519	<u>25 521</u> 15 519	<u>34 336</u> 15 519
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 917</u> 15 751	<u>25 758</u> 15 751	<u>34 573</u> 15 751
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 216</u> 15 064	<u>25 056</u> 15 064	<u>33 872</u> 15 064
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 369</u> 15 214	<u>25 210</u> 15 214	<u>34 025</u> 15 214
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 602</u> 15 442	<u>25 443</u> 15 442	<u>34 258</u> 15 442
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 838</u> 15 674	<u>25 679</u> 15 674	<u>34 494</u> 15 674
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 078</u> 15 909	<u>25 919</u> 15 909	<u>34 734</u> 15 909
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 369</u> 15 214	<u>25 210</u> 15 214	<u>34 025</u> 15 214
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 524</u> 15 366	<u>25 365</u> 15 366	<u>34 180</u> 15 366
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 760</u> 15 597	<u>25 601</u> 15 597	<u>34 416</u> 15 597

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>17 548</u> 15 164	<u>18 690</u> 15 213	<u>19 274</u> 15 397	<u>22 427</u> 15 459	<u>34 654</u> 15 831	<u>30 368</u> 15 831	<u>34 654</u> 15 831	<u>27 017</u> 15 831
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>17 779</u> 15 390	<u>18 922</u> 15 440	<u>19 509</u> 15 627	<u>22 663</u> 15 691	<u>34 896</u> 16 068	<u>30 609</u> 16 068	<u>34 896</u> 16 068	<u>27 258</u> 16 068
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>17 093</u> 14 718	<u>18 234</u> 14 766	<u>18 813</u> 14 945	<u>21 964</u> 15 005	<u>34 180</u> 15 366	<u>29 894</u> 15 366	<u>34 180</u> 15 366	<u>26 542</u> 15 366
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>17 244</u> 14 866	<u>18 385</u> 14 914	<u>18 966</u> 15 095	<u>22 117</u> 15 156	<u>34 337</u> 15 520	<u>30 051</u> 15 520	<u>34 337</u> 15 520	<u>26 699</u> 15 520
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>17 471</u> 15 088	<u>18 613</u> 15 137	<u>19 196</u> 15 321	<u>22 349</u> 15 383	<u>34 574</u> 15 752	<u>30 288</u> 15 752	<u>34 574</u> 15 752	<u>26 936</u> 15 752
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>17 702</u> 15 315	<u>18 845</u> 15 365	<u>19 431</u> 15 551	<u>22 585</u> 15 614	<u>34 816</u> 15 989	<u>30 529</u> 15 989	<u>34 816</u> 15 989	<u>27 178</u> 15 989
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>17 937</u> 15 545	<u>19 080</u> 15 596	<u>19 669</u> 15 785	<u>22 824</u> 15 848	<u>35 061</u> 16 229	<u>30 774</u> 16 229	<u>35 061</u> 16 229	<u>27 423</u> 16 229
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>17 695</u> 15 308	<u>18 837</u> 15 358	<u>19 424</u> 15 544	<u>22 577</u> 15 607	<u>34 808</u> 15 981	<u>30 521</u> 15 981	<u>34 808</u> 15 981	<u>27 170</u> 15 981
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>17 850</u> 15 460	<u>18 994</u> 15 511	<u>19 582</u> 15 699	<u>22 736</u> 15 762	<u>34 970</u> 16 141	<u>30 684</u> 16 141	<u>34 970</u> 16 141	<u>27 333</u> 16 141
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 693	<u>19 231</u> 15 744	<u>19 822</u> 15 934	<u>22 977</u> 15 999	<u>35 218</u> 16 383	<u>30 931</u> 16 383	<u>35 218</u> 16 383	<u>27 580</u> 16 383
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>18 327</u> 15 928	<u>19 472</u> 15 980	<u>20 066</u> 16 173	<u>23 222</u> 16 239	<u>35 468</u> 16 629	<u>31 182</u> 16 629	<u>35 468</u> 16 629	<u>27 830</u> 16 629
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>18 571</u> 16 167	<u>19 717</u> 16 220	<u>20 314</u> 16 416	<u>23 471</u> 16 483	<u>35 723</u> 16 879	<u>31 437</u> 16 879	<u>35 723</u> 16 879	<u>28 085</u> 16 879
212-101-2100	20, 7473-2010	3										

					-	-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 998</u> 15 831	<u>25 839</u> 15 831	<u>34 654</u> 15 831
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 240</u> 16 068	<u>26 081</u> 16 068	<u>34 896</u> 16 068
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 524</u> 15 366	<u>25 365</u> 15 366	<u>34 180</u> 15 366
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 681</u> 15 520	<u>25 522</u> 15 520	<u>34 337</u> 15 520
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 918</u> 15 752	<u>25 759</u> 15 752	<u>34 574</u> 15 752
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 160</u> 15 989	<u>26 000</u> 15 989	<u>34 816</u> 15 989
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 405</u> 16 229	<u>26 245</u> 16 229	<u>35 061</u> 16 229
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 152</u> 15 981	<u>25 993</u> 15 981	<u>34 808</u> 15 981
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 314</u> 16 141	<u>26 155</u> 16 141	<u>34 970</u> 16 141
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 561</u> 16 383	<u>26 402</u> 16 383	<u>35 218</u> 16 383
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 812</u> 16 629	<u>26 653</u> 16 629	<u>35 468</u> 16 629
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 067</u> 16 879	<u>26 908</u> 16 879	<u>35 723</u> 16 879
212-101-2100	20, 7473-2010	3					

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>18 608</u> 16 203	<u>19 753</u> 16 255	<u>20 350</u> 16 452	<u>23 508</u> 16 519	<u>35 761</u> 16 916	<u>31 474</u> 16 916	<u>35 761</u> 16 916	<u>28 123</u> 16 916
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>18 773</u> 16 365	<u>19 919</u> 16 418	<u>20 518</u> 16 617	<u>23 676</u> 16 684	<u>35 933</u> 17 085	<u>31 647</u> 17 085	<u>35 933</u> 17 085	<u>28 296</u> 17 085
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>19 023</u> 16 610	<u>20 170</u> 16 664	<u>20 773</u> 16 866	<u>23 932</u> 16 935	<u>36 195</u> 17 341	<u>31 909</u> 17 341	<u>36 195</u> 17 341	<u>28 557</u> 17 341
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 277</u> 16 859	<u>20 425</u> 16 914	<u>21 030</u> 17 119	<u>24 190</u> 17 188	<u>36 460</u> 17 601	<u>32 173</u> 17 601	<u>36 460</u> 17 601	<u>28 822</u> 17 601
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>19 535</u> 17 112	<u>20 684</u> 17 168	<u>21 292</u> 17 376	<u>24 454</u> 17 446	<u>36 729</u> 17 865	<u>32 443</u> 17 865	<u>36 729</u> 17 865	<u>29 092</u> 17 865
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>18 773</u> 16 365	<u>19 919</u> 16 418	<u>20 518</u> 16 617	<u>23 676</u> 16 684	<u>35 933</u> 17 085	<u>31 647</u> 17 085	<u>35 933</u> 17 085	<u>28 296</u> 17 085
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>18 940</u> 16 529	<u>20 087</u> 16 583	<u>20 688</u> 16 783	<u>23 847</u> 16 851	<u>36 108</u> 17 256	<u>31 822</u> 17 256	<u>36 108</u> 17 256	<u>28 470</u> 17 256
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 193</u> 16 777	<u>20 340</u> 16 831	<u>20 945</u> 17 035	<u>24 105</u> 17 104	<u>36 372</u> 17 515	<u>32 086</u> 17 515	<u>36 372</u> 17 515	<u>28 734</u> 17 515
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>19 449</u> 17 027	<u>20 597</u> 17 083	<u>21 205</u> 17 290	<u>24 366</u> 17 360	<u>36 639</u> 17 777	<u>32 353</u> 17 777	<u>36 639</u> 17 777	<u>29 001</u> 17 777
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>19 710</u> 17 284	<u>20 859</u> 17 340	<u>21 470</u> 17 550	<u>24 632</u> 17 621	<u>36 912</u> 18 044	<u>32 625</u> 18 044	<u>36 912</u> 18 044	<u>29 274</u> 18 044
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>18 940</u> 16 529	<u>20 087</u> 16 583	<u>20 688</u> 16 783	<u>23 847</u> 16 851	<u>36 108</u> 17 256	<u>31 822</u> 17 256	<u>36 108</u> 17 256	<u>28 470</u> 17 256
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 109</u> 16 694	<u>20 256</u> 16 748	<u>20 859</u> 16 951	<u>24 019</u> 17 020	<u>36 284</u> 17 429	<u>31 998</u> 17 429	<u>36 284</u> 17 429	<u>28 646</u> 17 429
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 364</u> 16 944	<u>20 512</u> 16 999	<u>21 118</u> 17 205	<u>24 279</u> 17 274	<u>36 550</u> 17 689	<u>32 264</u> 17 689	<u>36 550</u> 17 689	<u>28 912</u> 17 689

					-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>33 105</u> 16 916	<u>26 946</u> 16 916	<u>35 761</u> 16 916
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 277</u> 17 085	<u>27 118</u> 17 085	<u>35 933</u> 17 085
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 539</u> 17 341	<u>27 380</u> 17 341	<u>36 195</u> 17 341
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 804</u> 17 601	<u>27 645</u> 17 601	<u>36 460</u> 17 601
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 073</u> 17 865	<u>27 914</u> 17 865	<u>36 729</u> 17 865
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 277</u> 17 085	<u>27 118</u> 17 085	<u>35 933</u> 17 085
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 452</u> 17 256	<u>27 293</u> 17 256	<u>36 108</u> 17 256
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 716</u> 17 515	<u>27 557</u> 17 515	<u>36 372</u> 17 515
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 983</u> 17 777	<u>27 824</u> 17 777	<u>36 639</u> 17 777
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 256</u> 18 044	<u>28 097</u> 18 044	<u>36 912</u> 18 044
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 452</u> 17 256	<u>27 293</u> 17 256	<u>36 108</u> 17 256
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 628</u> 17 429	<u>27 469</u> 17 429	<u>36 284</u> 17 429
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 894</u> 17 689	<u>27 735</u> 17 689	<u>36 550</u> 17 689

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>19 623</u> 17 198	<u>20 771</u> 17 254	<u>21 381</u> 17 463	<u>24 543</u> 17 533	<u>36 821</u> 17 955	<u>32 534</u> 17 955	<u>36 821</u> 17 955	<u>29 183</u> 17 955
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>19 886</u> 17 456	<u>21 036</u> 17 513	<u>21 649</u> 17 725	<u>24 811</u> 17 797	<u>37 096</u> 18 224	<u>32 809</u> 18 224	<u>37 096</u> 18 224	<u>29 458</u> 18 224
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>19 614</u> 17 190	<u>20 763</u> 17 245	<u>21 373</u> 17 454	<u>24 534</u> 17 525	<u>36 812</u> 17 946	<u>32 525</u> 17 946	<u>36 812</u> 17 946	<u>29 174</u> 17 946
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>19 789</u> 17 361	<u>20 938</u> 17 417	<u>21 550</u> 17 628	<u>24 712</u> 17 700	<u>36 994</u> 18 125	<u>32 708</u> 18 125	<u>36 994</u> 18 125	<u>29 357</u> 18 125
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 054</u> 17 621	<u>21 205</u> 17 679	<u>21 820</u> 17 893	<u>24 983</u> 17 965	<u>37 271</u> 18 397	<u>32 985</u> 18 397	<u>37 271</u> 18 397	<u>29 634</u> 18 397
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 324</u> 17 886	<u>21 475</u> 17 944	<u>22 094</u> 18 161	<u>25 258</u> 18 235	<u>37 553</u> 18 673	<u>33 267</u> 18 673	<u>37 553</u> 18 673	<u>29 915</u> 18 673
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>20 598</u> 18 154	<u>21 750</u> 18 213	<u>22 372</u> 18 434	<u>25 537</u> 18 509	<u>37 839</u> 18 953	<u>33 553</u> 18 953	<u>37 839</u> 18 953	<u>30 201</u> 18 953
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>19 400</u> 16 979	<u>20 548</u> 17 035	<u>21 155</u> 17 241	<u>24 315</u> 17 311	<u>36 588</u> 17 727	<u>32 301</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727	<u>28 950</u> 17 727
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>19 573</u> 17 149	<u>20 721</u> 17 205	<u>21 330</u> 17 413	<u>24 492</u> 17 483	<u>36 768</u> 17 903	<u>32 482</u> 17 903	<u>36 768</u> 17 903	<u>29 131</u> 17 903
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>19 835</u> 17 406	<u>20 984</u> 17 463	<u>21 597</u> 17 674	<u>24 759</u> 17 746	<u>37 042</u> 18 172	<u>32 756</u> 18 172	<u>37 042</u> 18 172	<u>29 404</u> 18 172
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 101</u> 17 667	<u>21 252</u> 17 725	<u>21 867</u> 17 939	<u>25 031</u> 18 012	<u>37 320</u> 18 445	<u>33 034</u> 18 445	<u>37 320</u> 18 445	<u>29 683</u> 18 445
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>20 372</u> 17 933	<u>21 524</u> 17 991	<u>22 142</u> 18 209	<u>25 307</u> 18 283	<u>37 603</u> 18 722	<u>33 317</u> 18 722	<u>37 603</u> 18 722	<u>29 965</u> 18 722

					-	-	-
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 165</u> 17 955	<u>28 005</u> 17 955	<u>36 821</u> 17 955
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 439</u> 18 224	<u>28 280</u> 18 224	<u>37 096</u> 18 224
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 156</u> 17 946	<u>27 996</u> 17 946	<u>36 812</u> 17 946
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 338</u> 18 125	<u>28 179</u> 18 125	<u>36 994</u> 18 125
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 615</u> 18 397	<u>28 456</u> 18 397	<u>37 271</u> 18 397
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 897</u> 18 673	<u>28 738</u> 18 673	<u>37 553</u> 18 673
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 183</u> 18 953	<u>29 024</u> 18 953	<u>37 839</u> 18 953
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 932</u> 17 727	<u>27 773</u> 17 727	<u>36 588</u> 17 727
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 112</u> 17 903	<u>27 953</u> 17 903	<u>36 768</u> 17 903
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 386</u> 18 172	<u>28 227</u> 18 172	<u>37 042</u> 18 172
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 664</u> 18 445	<u>28 505</u> 18 445	<u>37 320</u> 18 445
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 947</u> 18 722	<u>28 788</u> 18 722	<u>37 603</u> 18 722

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>19 573</u> 17 149	<u>20 721</u> 17 205	<u>21 330</u> 17 413	<u>24 492</u> 17 483	<u>36 768</u> 17 903	<u>32 482</u> 17 903	<u>36 768</u> 17 903	<u>29 131</u> 17 903
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>19 747</u> 17 320	<u>20 897</u> 17 377	<u>21 508</u> 17 587	<u>24 670</u> 17 658	<u>36 951</u> 18 082	<u>32 664</u> 18 082	<u>36 951</u> 18 082	<u>29 313</u> 18 082
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 013</u> 17 580	<u>21 163</u> 17 638	<u>21 777</u> 17 851	<u>24 941</u> 17 924	<u>37 228</u> 18 354	<u>32 942</u> 18 354	<u>37 228</u> 18 354	<u>29 590</u> 18 354
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>20 282</u> 17 844	<u>21 433</u> 17 902	<u>22 050</u> 18 119	<u>25 215</u> 18 192	<u>37 509</u> 18 629	<u>33 222</u> 18 629	<u>37 509</u> 18 629	<u>29 871</u> 18 629
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>20 555</u> 18 112	<u>21 706</u> 18 170	<u>22 327</u> 18 390	<u>25 493</u> 18 465	<u>37 794</u> 18 909	<u>33 507</u> 18 909	<u>37 794</u> 18 909	<u>30 156</u> 18 909
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>19 747</u> 17 320	<u>20 897</u> 17 377	<u>21 508</u> 17 587	<u>24 670</u> 17 658	<u>36 951</u> 18 082	<u>32 664</u> 18 082	<u>36 951</u> 18 082	<u>29 313</u> 18 082
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>19 924</u> 17 494	<u>21 074</u> 17 551	<u>21 688</u> 17 763	<u>24 850</u> 17 835	<u>37 136</u> 18 263	<u>32 849</u> 18 263	<u>37 136</u> 18 263	<u>29 498</u> 18 263
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 192</u> 17 756	<u>21 343</u> 17 814	<u>21 959</u> 18 030	<u>25 123</u> 18 103	<u>37 415</u> 18 537	<u>33 129</u> 18 537	<u>37 415</u> 18 537	<u>29 777</u> 18 537
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>20 464</u> 18 023	<u>21 616</u> 18 081	<u>22 235</u> 18 300	<u>25 400</u> 18 374	<u>37 699</u> 18 816	<u>33 412</u> 18 816	<u>37 699</u> 18 816	<u>30 061</u> 18 816
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>20 740</u> 18 293	<u>21 893</u> 18 353	<u>22 516</u> 18 575	<u>25 682</u> 18 650	<u>37 987</u> 19 098	<u>33 701</u> 19 098	<u>37 987</u> 19 098	<u>30 350</u> 19 098
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 013	<u>21 606</u> 18 072	<u>22 226</u> 18 291	<u>25 391</u> 18 365	<u>37 689</u> 18 806	<u>33 402</u> 18 806	<u>37 689</u> 18 806	<u>30 051</u> 18 806
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>20 639</u> 18 194	<u>21 791</u> 18 253	<u>22 413</u> 18 474	<u>25 579</u> 18 549	<u>37 882</u> 18 995	<u>33 595</u> 18 995	<u>37 882</u> 18 995	<u>30 244</u> 18 995
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>20 917</u> 18 467	<u>22 070</u> 18 527	<u>22 696</u> 18 751	<u>25 862</u> 18 827	<u>38 172</u> 19 280	<u>33 886</u> 19 280	<u>38 172</u> 19 280	<u>30 534</u> 19 280

					-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 112</u> 17 903	<u>27 953</u> 17 903	<u>36 768</u> 17 903
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 295</u> 18 082	<u>28 136</u> 18 082	<u>36 951</u> 18 082
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 572</u> 18 354	<u>28 413</u> 18 354	<u>37 228</u> 18 354
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 852</u> 18 629	<u>28 693</u> 18 629	<u>37 509</u> 18 629
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 137</u> 18 909	<u>28 978</u> 18 909	<u>37 794</u> 18 909
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 295</u> 18 082	<u>28 136</u> 18 082	<u>36 951</u> 18 082
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 480</u> 18 263	<u>28 320</u> 18 263	<u>37 136</u> 18 263
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 759</u> 18 537	<u>28 600</u> 18 537	<u>37 415</u> 18 537
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 043</u> 18 816	<u>28 884</u> 18 816	<u>37 699</u> 18 816
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 331</u> 19 098	<u>29 172</u> 19 098	<u>37 987</u> 19 098
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 033</u> 18 806	<u>28 874</u> 18 806	<u>37 689</u> 18 806
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 225</u> 18 995	<u>29 066</u> 18 995	<u>37 882</u> 18 995
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 516</u> 19 280	<u>29 357</u> 19 280	<u>38 172</u> 19 280

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>21 200</u> 18 744	<u>22 354</u> 18 805	<u>22 983</u> 19 033	<u>26 151</u> 19 110	<u>38 467</u> 19 569	<u>34 181</u> 19 569	<u>38 467</u> 19 569	<u>30 829</u> 19 569
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>21 485</u> 19 024	<u>22 640</u> 19 086	<u>23 273</u> 19 317	<u>26 442</u> 19 395	<u>38 765</u> 19 861	<u>34 479</u> 19 861	<u>38 765</u> 19 861	<u>31 128</u> 19 861
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 274</u> 18 817	<u>22 429</u> 18 878	<u>23 058</u> 19 107	<u>26 227</u> 19 184	<u>38 545</u> 19 645	<u>34 259</u> 19 645	<u>38 545</u> 19 645	<u>30 907</u> 19 645
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 562</u> 19 099	<u>22 717</u> 19 162	<u>23 351</u> 19 394	<u>26 520</u> 19 472	<u>38 846</u> 19 940	<u>34 559</u> 19 940	<u>38 846</u> 19 940	<u>31 208</u> 19 940
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>21 854</u> 19 386	<u>23 011</u> 19 449	<u>23 647</u> 19 684	<u>26 818</u> 19 764	<u>39 151</u> 20 239	<u>34 864</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>31 513</u> 20 239
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 151</u> 19 677	<u>23 308</u> 19 741	<u>23 948</u> 19 980	<u>27 120</u> 20 060	<u>39 460</u> 20 542	<u>35 174</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542	<u>31 822</u> 20 542
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 466</u> 19 005	<u>22 621</u> 19 067	<u>23 253</u> 19 298	<u>26 422</u> 19 376	<u>38 745</u> 19 842	<u>34 459</u> 19 842	<u>38 745</u> 19 842	<u>31 108</u> 19 842
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 757</u> 19 291	<u>22 913</u> 19 354	<u>23 549</u> 19 588	<u>26 719</u> 19 667	<u>39 049</u> 20 140	<u>34 763</u> 20 140	<u>39 049</u> 20 140	<u>31 412</u> 20 140
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 052</u> 19 579	<u>23 208</u> 19 643	<u>23 848</u> 19 881	<u>27 019</u> 19 961	<u>39 357</u> 20 441	<u>35 070</u> 20 441	<u>39 357</u> 20 441	<u>31 719</u> 20 441
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 351</u> 19 873	<u>23 509</u> 19 938	<u>24 152</u> 20 179	<u>27 325</u> 20 261	<u>39 669</u> 20 748	<u>35 383</u> 20 748	<u>39 669</u> 20 748	<u>32 032</u> 20 748
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 241</u> 19 765	<u>23 399</u> 19 830	<u>24 040</u> 20 070	<u>27 213</u> 20 151	<u>39 555</u> 20 635	<u>35 268</u> 20 635	<u>39 555</u> 20 635	<u>31 917</u> 20 635
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 544</u> 20 062	<u>23 703</u> 20 128	<u>24 348</u> 20 371	<u>27 521</u> 20 454	<u>39 871</u> 20 945	<u>35 584</u> 20 945	<u>39 871</u> 20 945	<u>32 233</u> 20 945

					-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 811</u> 19 569	<u>29 652</u> 19 569	<u>38 467</u> 19 569
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 109</u> 19 861	<u>29 950</u> 19 861	<u>38 765</u> 19 861
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 889</u> 19 645	<u>29 730</u> 19 645	<u>38 545</u> 19 645
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 189</u> 19 940	<u>30 030</u> 19 940	<u>38 846</u> 19 940
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 495</u> 20 239	<u>30 335</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 804</u> 20 542	<u>30 645</u> 20 542	<u>39 460</u> 20 542
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 089</u> 19 842	<u>29 930</u> 19 842	<u>38 745</u> 19 842
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 393</u> 20 140	<u>30 234</u> 20 140	<u>39 049</u> 20 140
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 700</u> 20 441	<u>30 541</u> 20 441	<u>39 357</u> 20 441
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 013</u> 20 748	<u>30 854</u> 20 748	<u>39 669</u> 20 748
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 899</u> 20 635	<u>30 739</u> 20 635	<u>39 555</u> 20 635
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 215</u> 20 945	<u>31 056</u> 20 945	<u>39 871</u> 20 945

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>22 851</u> 20 363	<u>24 011</u> 20 430	<u>24 660</u> 20 677	<u>27 834</u> 20 761	<u>40 191</u> 21 259	<u>35 905</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259	<u>32 554</u> 21 259
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 163</u> 20 669	<u>24 323</u> 20 736	<u>24 976</u> 20 987	<u>28 152</u> 21 072	<u>40 517</u> 21 578	<u>36 230</u> 21 578	<u>40 517</u> 21 578	<u>32 879</u> 21 578
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>24 387</u> 21 869	<u>25 551</u> 21 940	<u>26 219</u> 22 206	<u>29 400</u> 22 295	<u>41 795</u> 22 831	<u>37 508</u> 22 831	<u>41 795</u> 22 831	<u>34 157</u> 22 831
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>24 722</u> 22 197	<u>25 887</u> 22 269	<u>26 559</u> 22 539	<u>29 741</u> 22 630	<u>42 144</u> 23 174	<u>37 858</u> 23 174	<u>42 144</u> 23 174	<u>34 506</u> 23 174
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>25 061</u> 22 529	<u>26 227</u> 22 603	<u>26 903</u> 22 876	<u>30 087</u> 22 969	<u>42 498</u> 23 521	<u>38 212</u> 23 521	<u>42 498</u> 23 521	<u>34 860</u> 23 521
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>25 406</u> 22 868	<u>26 574</u> 22 943	<u>27 254</u> 23 220	<u>30 439</u> 23 314	<u>42 859</u> 23 874	<u>38 572</u> 23 874	<u>42 859</u> 23 874	<u>35 221</u> 23 874
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>24 610</u> 22 087	<u>25 775</u> 22 159	<u>26 445</u> 22 427	<u>29 627</u> 22 518	<u>42 027</u> 23 059	<u>37 741</u> 23 059	<u>42 027</u> 23 059	<u>34 389</u> 23 059
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>24 948</u> 22 419	<u>26 114</u> 22 492	<u>26 788</u> 22 764	<u>29 972</u> 22 856	<u>42 380</u> 23 405	<u>38 094</u> 23 405	<u>42 380</u> 23 405	<u>34 742</u> 23 405
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>25 291</u> 22 755	<u>26 458</u> 22 829	<u>27 137</u> 23 106	<u>30 322</u> 23 199	<u>42 739</u> 23 757	<u>38 452</u> 23 757	<u>42 739</u> 23 757	<u>35 101</u> 23 757
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>25 639</u> 23 096	<u>26 807</u> 23 171	<u>27 490</u> 23 452	<u>30 676</u> 23 547	<u>43 101</u> 24 112	<u>38 815</u> 24 112	<u>43 101</u> 24 112	<u>35 464</u> 24 112
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>25 511</u> 22 971	<u>26 679</u> 23 045	<u>27 360</u> 23 324	<u>30 546</u> 23 419	<u>42 968</u> 23 981	<u>38 681</u> 23 981	<u>42 968</u> 23 981	<u>35 330</u> 23 981
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>25 863</u> 23 316	<u>27 032</u> 23 391	<u>27 717</u> 23 675	<u>30 905</u> 23 771	<u>43 335</u> 24 341	<u>39 049</u> 24 341	<u>43 335</u> 24 341	<u>35 697</u> 24 341

					-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 535</u> 21 259	<u>31 376</u> 21 259	<u>40 191</u> 21 259
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 860</u> 21 578	<u>31 701</u> 21 578	<u>40 517</u> 21 578
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 138</u> 22 831	<u>32 979</u> 22 831	<u>41 795</u> 22 831
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 488</u> 23 174	<u>33 329</u> 23 174	<u>42 144</u> 23 174
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 842</u> 23 521	<u>33 683</u> 23 521	<u>42 498</u> 23 521
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 203</u> 23 874	<u>34 044</u> 23 874	<u>42 859</u> 23 874
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 371</u> 23 059	<u>33 212</u> 23 059	<u>42 027</u> 23 059
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 724</u> 23 405	<u>33 565</u> 23 405	<u>42 380</u> 23 405
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 082</u> 23 757	<u>33 923</u> 23 757	<u>42 739</u> 23 757
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 445</u> 24 112	<u>34 286</u> 24 112	<u>43 101</u> 24 112
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 312</u> 23 981	<u>34 153</u> 23 981	<u>42 968</u> 23 981
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 679</u> 24 341	<u>34 520</u> 24 341	<u>43 335</u> 24 341

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>26 219</u> 23 665	<u>27 389</u> 23 742	<u>28 079</u> 24 029	<u>31 268</u> 24 127	<u>43 707</u> 24 706	<u>39 421</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706	<u>36 069</u> 24 706
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>26 581</u> 24 020	<u>27 753</u> 24 098	<u>28 447</u> 24 390	<u>31 637</u> 24 489	<u>44 086</u> 25 077	<u>39 799</u> 25 077	<u>44 086</u> 25 077	<u>36 448</u> 25 077
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>26 695</u> 24 132	<u>27 867</u> 24 211	<u>28 563</u> 24 504	<u>31 754</u> 24 603	<u>44 205</u> 25 194	<u>39 918</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194	<u>36 567</u> 25 194
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 064</u> 24 494	<u>28 237</u> 24 573	<u>28 938</u> 24 871	<u>32 130</u> 24 972	<u>44 590</u> 25 572	<u>40 303</u> 25 572	<u>44 590</u> 25 572	<u>36 952</u> 25 572
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 440</u> 24 862	<u>28 614</u> 24 943	<u>29 319</u> 25 245	<u>32 512</u> 25 347	<u>44 982</u> 25 956	<u>40 695</u> 25 956	<u>44 982</u> 25 956	<u>37 344</u> 25 956
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>27 819</u> 25 234	<u>28 995</u> 25 316	<u>29 704</u> 25 622	<u>32 899</u> 25 726	<u>45 378</u> 26 344	<u>41 092</u> 26 344	<u>45 378</u> 26 344	<u>37 740</u> 26 344
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 942</u> 24 374	<u>28 114</u> 24 453	<u>28 813</u> 24 749	<u>32 005</u> 24 849	<u>44 462</u> 25 446	<u>40 175</u> 25 446	<u>44 462</u> 25 446	<u>36 824</u> 25 446
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 739	<u>28 489</u> 24 820	<u>29 192</u> 25 120	<u>32 385</u> 25 222	<u>44 851</u> 25 828	<u>40 565</u> 25 828	<u>44 851</u> 25 828	<u>37 214</u> 25 828
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>27 694</u> 25 111	<u>28 869</u> 25 192	<u>29 576</u> 25 497	<u>32 771</u> 25 601	<u>45 247</u> 26 215	<u>40 960</u> 26 215	<u>45 247</u> 26 215	<u>37 609</u> 26 215
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 077</u> 25 487	<u>29 254</u> 25 570	<u>29 966</u> 25 879	<u>33 162</u> 25 984	<u>45 647</u> 26 608	<u>41 361</u> 26 608	<u>45 647</u> 26 608	<u>38 010</u> 26 608
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 936</u> 25 348	<u>29 111</u> 25 430	<u>29 822</u> 25 738	<u>33 018</u> 25 842	<u>45 499</u> 26 463	<u>41 213</u> 26 463	<u>45 499</u> 26 463	<u>37 862</u> 26 463
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>28 324</u> 25 728	<u>29 501</u> 25 812	<u>30 216</u> 26 125	<u>33 414</u> 26 230	<u>45 905</u> 26 860	<u>41 618</u> 26 860	<u>45 905</u> 26 860	<u>38 267</u> 26 860

					-	-	-
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 051</u> 24 706	<u>34 892</u> 24 706	<u>43 707</u> 24 706
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 429</u> 25 077	<u>35 270</u> 25 077	<u>44 086</u> 25 077
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 549</u> 25 194	<u>35 389</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 934</u> 25 572	<u>35 775</u> 25 572	<u>44 590</u> 25 572
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 326</u> 25 956	<u>36 166</u> 25 956	<u>44 982</u> 25 956
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 722</u> 26 344	<u>36 563</u> 26 344	<u>45 378</u> 26 344
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 806</u> 25 446	<u>35 647</u> 25 446	<u>44 462</u> 25 446
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 195</u> 25 828	<u>36 036</u> 25 828	<u>44 851</u> 25 828
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 591</u> 26 215	<u>36 431</u> 26 215	<u>45 247</u> 26 215
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 991</u> 26 608	<u>36 832</u> 26 608	<u>45 647</u> 26 608
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 843</u> 26 463	<u>36 684</u> 26 463	<u>45 499</u> 26 463
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 248</u> 26 860	<u>37 089</u> 26 860	<u>45 905</u> 26 860

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>28 717</u> 26 114	<u>29 896</u> 26 199	<u>30 616</u> 26 516	<u>33 815</u> 26 624	<u>46 315</u> 27 263	<u>42 029</u> 27 263	<u>46 315</u> 27 263	<u>38 678</u> 27 263
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 117</u> 26 506	<u>30 297</u> 26 592	<u>31 022</u> 26 914	<u>34 222</u> 27 023	<u>46 733</u> 27 672	<u>42 446</u> 27 672	<u>46 733</u> 27 672	<u>39 095</u> 27 672
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>27 668</u> 25 085	<u>28 843</u> 25 167	<u>29 550</u> 25 472	<u>32 745</u> 25 575	<u>45 220</u> 26 189	<u>40 933</u> 26 189	<u>45 220</u> 26 189	<u>37 582</u> 26 189
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 052</u> 25 462	<u>29 228</u> 25 545	<u>29 940</u> 25 854	<u>33 136</u> 25 959	<u>45 621</u> 26 582	<u>41 334</u> 26 582	<u>45 621</u> 26 582	<u>37 983</u> 26 582
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>28 441</u> 25 843	<u>29 619</u> 25 927	<u>30 335</u> 26 241	<u>33 533</u> 26 348	<u>46 027</u> 26 981	<u>41 741</u> 26 981	<u>46 027</u> 26 981	<u>38 389</u> 26 981
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>28 837</u> 26 231	<u>30 015</u> 26 316	<u>30 737</u> 26 635	<u>33 936</u> 26 743	<u>46 440</u> 27 385	<u>42 154</u> 27 385	<u>46 440</u> 27 385	<u>38 802</u> 27 385
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>27 924</u> 25 336	<u>29 100</u> 25 419	<u>29 810</u> 25 727	<u>33 006</u> 25 831	<u>45 487</u> 26 451	<u>41 201</u> 26 451	<u>45 487</u> 26 451	<u>37 849</u> 26 451
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 311</u> 25 716	<u>29 488</u> 25 799	<u>30 203</u> 26 112	<u>33 401</u> 26 218	<u>45 891</u> 26 847	<u>41 605</u> 26 847	<u>45 891</u> 26 847	<u>38 253</u> 26 847
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>28 704</u> 26 102	<u>29 883</u> 26 186	<u>30 603</u> 26 504	<u>33 802</u> 26 611	<u>46 302</u> 27 250	<u>42 016</u> 27 250	<u>46 302</u> 27 250	<u>38 664</u> 27 250
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 104</u> 26 494	<u>30 284</u> 26 580	<u>31 009</u> 26 902	<u>34 209</u> 27 011	<u>46 719</u> 27 659	<u>42 433</u> 27 659	<u>46 719</u> 27 659	<u>39 082</u> 27 659
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>28 957</u> 26 349	<u>30 136</u> 26 435	<u>30 859</u> 26 755	<u>34 059</u> 26 863	<u>46 566</u> 27 509	<u>42 279</u> 27 509	<u>46 566</u> 27 509	<u>38 928</u> 27 509
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 360</u> 26 744	<u>30 541</u> 26 831	<u>31 269</u> 27 156	<u>34 470</u> 27 266	<u>46 987</u> 27 921	<u>42 700</u> 27 921	<u>46 987</u> 27 921	<u>39 349</u> 27 921

					-	-	-
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 659</u> 27 263	<u>37 500</u> 27 263	<u>46 315</u> 27 263
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 077</u> 27 672	<u>37 918</u> 27 672	<u>46 733</u> 27 672
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 564</u> 26 189	<u>36 405</u> 26 189	<u>45 220</u> 26 189
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 965</u> 26 582	<u>36 805</u> 26 582	<u>45 621</u> 26 582
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 371</u> 26 981	<u>37 212</u> 26 981	<u>46 027</u> 26 981
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 784</u> 27 385	<u>37 625</u> 27 385	<u>46 440</u> 27 385
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 831</u> 26 451	<u>36 672</u> 26 451	<u>45 487</u> 26 451
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 235</u> 26 847	<u>37 076</u> 26 847	<u>45 891</u> 26 847
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 646</u> 27 250	<u>37 487</u> 27 250	<u>46 302</u> 27 250
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 063</u> 27 659	<u>37 904</u> 27 659	<u>46 719</u> 27 659
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 910</u> 27 509	<u>37 751</u> 27 509	<u>46 566</u> 27 509
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 331</u> 27 921	<u>38 171</u> 27 921	<u>46 987</u> 27 921

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>29 770</u> 27 146	<u>30 951</u> 27 234	<u>31 684</u> 27 564	<u>34 888</u> 27 676	<u>47 414</u> 28 340	<u>43 128</u> 28 340	<u>47 414</u> 28 340	<u>39 776</u> 28 340
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 185</u> 27 554	<u>31 369</u> 27 643	<u>32 107</u> 27 978	<u>35 312</u> 28 091	<u>47 848</u> 28 766	<u>43 562</u> 28 766	<u>47 848</u> 28 766	<u>40 210</u> 28 766
212-101-2800	45, 7473-2010	3										
212-101-2801		3	1	2400	<u>28 794</u> 26 189	<u>29 973</u> 26 275	<u>30 694</u> 26 593	<u>33 893</u> 26 700	<u>46 395</u> 27 342	<u>42 109</u> 27 342	<u>46 395</u> 27 342	<u>38 758</u> 27 342
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 195</u> 26 582	<u>30 375</u> 26 669	<u>31 101</u> 26 992	<u>34 302</u> 27 101	<u>46 814</u> 27 752	<u>42 528</u> 27 752	<u>46 814</u> 27 752	<u>39 176</u> 27 752
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>29 601</u> 26 981	<u>30 782</u> 27 068	<u>31 513</u> 27 396	<u>34 716</u> 27 507	<u>47 238</u> 28 168	<u>42 952</u> 28 168	<u>47 238</u> 28 168	<u>39 600</u> 28 168
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 014</u> 27 385	<u>31 196</u> 27 474	<u>31 932</u> 27 807	<u>35 137</u> 27 920	<u>47 669</u> 28 590	<u>43 383</u> 28 590	<u>47 669</u> 28 590	<u>40 031</u> 28 590
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 062</u> 26 452	<u>30 241</u> 26 538	<u>30 966</u> 26 859	<u>34 166</u> 26 968	<u>46 675</u> 27 616	<u>42 388</u> 27 616	<u>46 675</u> 27 616	<u>39 037</u> 27 616
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>29 466</u> 26 848	<u>30 647</u> 26 935	<u>31 376</u> 27 261	<u>34 578</u> 27 372	<u>47 097</u> 28 029	<u>42 810</u> 28 029	<u>47 097</u> 28 029	<u>39 459</u> 28 029
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>29 876</u> 27 250	<u>31 058</u> 27 339	<u>31 793</u> 27 670	<u>34 996</u> 27 782	<u>47 525</u> 28 450	<u>43 239</u> 28 450	<u>47 525</u> 28 450	<u>39 888</u> 28 450
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 293</u> 27 659	<u>31 477</u> 27 749	<u>32 216</u> 28 085	<u>35 421</u> 28 199	<u>47 961</u> 28 876	<u>43 674</u> 28 876	<u>47 961</u> 28 876	<u>40 323</u> 28 876
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 141</u> 27 510	<u>31 324</u> 27 599	<u>32 061</u> 27 933	<u>35 266</u> 28 047	<u>47 801</u> 28 720	<u>43 515</u> 28 720	<u>47 801</u> 28 720	<u>40 164</u> 28 720
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 561</u> 27 922	<u>31 745</u> 28 012	<u>32 488</u> 28 352	<u>35 694</u> 28 466	<u>48 240</u> 29 150	<u>43 954</u> 29 150	<u>48 240</u> 29 150	<u>40 602</u> 29 150

					-	-	-
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 758</u> 28 340	<u>38 599</u> 28 340	<u>47 414</u> 28 340
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>45 192</u> 28 766	<u>39 033</u> 28 766	<u>47 848</u> 28 766
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 739</u> 27 342	<u>37 580</u> 27 342	<u>46 395</u> 27 342
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 158</u> 27 752	<u>37 999</u> 27 752	<u>46 814</u> 27 752
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>44 582</u> 28 168	<u>38 423</u> 28 168	<u>47 238</u> 28 168
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 013</u> 28 590	<u>38 854</u> 28 590	<u>47 669</u> 28 590
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 019</u> 27 616	<u>37 860</u> 27 616	<u>46 675</u> 27 616
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 441</u> 28 029	<u>38 282</u> 28 029	<u>47 097</u> 28 029
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 869</u> 28 450	<u>38 710</u> 28 450	<u>47 525</u> 28 450
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>45 305</u> 28 876	<u>39 145</u> 28 876	<u>47 961</u> 28 876
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 145</u> 28 720	<u>38 986</u> 28 720	<u>47 801</u> 28 720
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 584</u> 29 150	<u>39 425</u> 29 150	<u>48 240</u> 29 150

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>30 988</u> 28 341	<u>32 174</u> 28 433	<u>32 922</u> 28 777	<u>36 130</u> 28 894	<u>48 686</u> 29 588	<u>44 400</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588	<u>41 049</u> 29 588
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 422</u> 28 766	<u>32 610</u> 28 860	<u>33 363</u> 29 209	<u>36 573</u> 29 328	<u>49 140</u> 30 032	<u>44 853</u> 30 032	<u>49 140</u> 30 032	<u>41 502</u> 30 032

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 296</u> 16 068
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 942</u> 16 700
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 409</u> 19 119
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 594</u> 20 340
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 747</u> 20 431
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 425</u> 21 096
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 633</u> 25 222

8.04-08-2021

72

					-	-	-
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>46 030</u> 29 588	<u>39 871</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 483</u> 30 032	<u>40 324</u> 30 032	<u>49 140</u> 30 032

					,	
						.
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 809</u> 26 374	
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 342</u> 27 877	
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 206</u> 30 685	
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 663</u> 17 408	
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 520</u> 20 209	
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 134</u> 20 810	
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 154</u> 21 810	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 764</u> 22 409	
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 153</u> 12 005	

212-402.

[illegible]

					-	-	-
212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98						

						-	-	-	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

						-	-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>15 129</u> 13 237	<u>14 625</u> 13 046	<u>16 869</u> 13 546	<u>17 459</u> 13 546	<u>16 522</u> 13 546	<u>14 184</u> 13 546	<u>17 459</u> 13 546	<u>14 652</u> 13 546

					-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-
212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 459</u> 13 546	<u>17 459</u> 13 546	<u>15 620</u> 13 546

						-	-	-	-	-	-	-
212-501-0102	, II		1	1000	<u>14 863</u> 12 976	<u>14 363</u> 12 789	<u>16 597</u> 13 279	<u>17 186</u> 13 279	<u>16 250</u> 13 279	<u>13 912</u> 13 279	<u>17 186</u> 13 279	<u>14 380</u> 13 279
212-501-0103	, I		1	1000	<u>14 740</u> 12 855	<u>14 242</u> 12 670	<u>16 471</u> 13 156	<u>17 060</u> 13 156	<u>16 124</u> 13 156	<u>13 786</u> 13 156	<u>17 060</u> 13 156	<u>14 254</u> 13 156
212-501-0104	, II		1	1000	<u>14 000</u> 12 129	<u>13 512</u> 11 955	<u>15 713</u> 12 413	<u>16 303</u> 12 413	<u>15 366</u> 12 413	<u>13 028</u> 12 413	<u>16 303</u> 12 413	<u>13 496</u> 12 413
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>17 947</u> 14 926	<u>16 414</u> 14 572	<u>18 364</u> 15 012	<u>18 953</u> 15 012	<u>18 017</u> 15 012	<u>15 679</u> 15 012	<u>18 953</u> 15 012	<u>16 147</u> 15 012
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 647</u> 14 632	<u>16 122</u> 14 286	<u>18 063</u> 14 717	<u>18 652</u> 14 717	<u>17 716</u> 14 717	<u>15 378</u> 14 717	<u>18 652</u> 14 717	<u>15 846</u> 14 717
212-501-0203	, I		1	1000	<u>17 311</u> 14 302	<u>14 627</u> 13 560	<u>17 724</u> 14 385	<u>18 314</u> 14 385	<u>17 378</u> 14 385	<u>15 040</u> 14 385	<u>18 314</u> 14 385	<u>15 508</u> 14 385
212-501-0204	, II		1	1000	<u>17 292</u> 14 283	<u>15 496</u> 13 862	<u>17 621</u> 14 283	<u>18 211</u> 14 283	<u>17 274</u> 14 283	<u>14 936</u> 14 283	<u>18 211</u> 14 283	<u>15 405</u> 14 283
212-501-0206	, I		1	1000	<u>17 817</u> 14 799	<u>16 288</u> 14 449	<u>18 234</u> 14 884	<u>18 823</u> 14 884	<u>17 887</u> 14 884	<u>15 549</u> 14 884	<u>18 823</u> 14 884	<u>16 017</u> 14 884
212-501-0207	, II		1	1000	<u>17 660</u> 14 645	<u>17 418</u> 14 645	<u>17 990</u> 14 645	<u>18 579</u> 14 645	<u>17 643</u> 14 645	<u>15 305</u> 14 645	<u>18 579</u> 14 645	<u>15 773</u> 14 645
212-501-0300	1225-2019											
212-501-0301	, I		1	1000	<u>13 563</u> 12 837	<u>13 889</u> 12 837	<u>16 892</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>16 545</u> 13 569	<u>14 207</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>14 675</u> 13 569
212-501-0302	, II		1	1000	<u>13 563</u> 12 837	<u>13 889</u> 12 837	<u>16 892</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>16 545</u> 13 569	<u>14 207</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>14 675</u> 13 569

					-	-	-
212-501-0102	, II		1	1000	<u>17 186</u> 13 279	<u>17 186</u> 13 279	<u>15 348</u> 13 279
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 060</u> 13 156	<u>17 060</u> 13 156	<u>15 222</u> 13 156
212-501-0104	, II		1	1000	<u>16 303</u> 12 413	<u>16 303</u> 12 413	<u>14 464</u> 12 413
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 953</u> 15 012	<u>18 953</u> 15 012	<u>17 115</u> 15 012
212-501-0202	, II		1	1000	<u>18 652</u> 14 717	<u>18 652</u> 14 717	<u>16 814</u> 14 717
212-501-0203	, I		1	1000	<u>18 314</u> 14 385	<u>18 314</u> 14 385	<u>16 476</u> 14 385
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 211</u> 14 283	<u>18 211</u> 14 283	<u>16 373</u> 14 283
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 823</u> 14 884	<u>18 823</u> 14 884	<u>16 985</u> 14 884
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 579</u> 14 645	<u>18 579</u> 14 645	<u>16 741</u> 14 645
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>17 481</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>15 643</u> 13 569
212-501-0302	, II		1	1000	<u>17 481</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>15 643</u> 13 569

					-	-	-
212-501-0304	, II		1	1000	<u>14 506</u> 10 652	<u>14 506</u> 10 652	<u>12 668</u> 10 652
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 011</u> 13 108	<u>17 011</u> 13 108	<u>15 173</u> 13 108
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 012</u> 13 108	<u>17 012</u> 13 108	<u>15 174</u> 13 108
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>15 229</u> 11 360	<u>15 229</u> 11 360	<u>13 391</u> 11 360
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>12 887</u> 9 065	<u>12 887</u> 9 065	<u>11 049</u> 9 065

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						

						-	-	-	-	-	-	-
212-502-0101	, I		1	1000	<u>13 379</u> 12 656	<u>13 705</u> 12 656	<u>17 620</u> 14 283	<u>18 210</u> 14 283	<u>17 273</u> 14 283	<u>14 935</u> 14 283	<u>18 210</u> 14 283	<u>15 404</u> 14 283
212-502-0102	, II		1	1000	<u>15 335</u> 13 470	<u>15 377</u> 13 470	<u>17 621</u> 14 283	<u>18 211</u> 14 283	<u>17 274</u> 14 283	<u>14 936</u> 14 283	<u>18 211</u> 14 283	<u>15 405</u> 14 283
212-502-0103	, I		1	1000	<u>13 551</u> 12 298	<u>13 668</u> 12 298	<u>16 775</u> 13 455	<u>17 365</u> 13 455	<u>16 429</u> 13 455	<u>14 091</u> 13 455	<u>17 365</u> 13 455	<u>14 559</u> 13 455
212-502-0104	, II		1	1000	<u>13 614</u> 12 360	<u>13 731</u> 12 360	<u>16 844</u> 13 522	<u>17 434</u> 13 522	<u>16 497</u> 13 522	<u>14 160</u> 13 522	<u>17 434</u> 13 522	<u>14 628</u> 13 522

212-503.

-

						-
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>19 628</u> 18 883	<u>19 483</u> 18 381
212-503-0102	-15		1	1000	<u>18 858</u> 18 128	<u>18 733</u> 17 646
212-503-0103	-20		1	1000	<u>17 866</u> 16 996	<u>17 670</u> 16 544

				,	-	-	-
212-502-0101	, I		1	1000	$\frac{18\,210}{14\,283}$	$\frac{18\,210}{14\,283}$	$\frac{16\,372}{14\,283}$
212-502-0102	, II		1	1000	$\frac{18\,211}{14\,283}$	$\frac{18\,211}{14\,283}$	$\frac{16\,373}{14\,283}$
212-502-0103	, I		1	1000	$\frac{17\,365}{13\,455}$	$\frac{17\,365}{13\,455}$	$\frac{15\,527}{13\,455}$
212-502-0104	, II		1	1000	$\frac{17\,434}{13\,522}$	$\frac{17\,434}{13\,522}$	$\frac{15\,596}{13\,522}$

212-504.

						-	-	-	-	-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.**212-601.**

-

						-	-	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	-										
	1168-2006											
212-601-0101	-	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>39</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
	1168-2006											

213.**213-1.****213-102.**

						-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-
212-504-0100							
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

					-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-					
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

						-	-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .										
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>92 006</u> 85 882	<u>91 918</u> 85 882	<u>93 019</u> 85 882	<u>96 921</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>106 816</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>102 287</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>93 020</u> 86 876	<u>92 932</u> 86 876	<u>94 034</u> 86 876	<u>97 936</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>107 830</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>103 302</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>93 297</u> 87 147	<u>93 209</u> 87 147	<u>94 310</u> 87 147	<u>98 212</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>108 107</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>103 578</u> 87 147
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .										
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>132 947</u> 126 020	<u>132 859</u> 126 020	<u>133 960</u> 126 020	<u>137 862</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>147 757</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>143 228</u> 126 020

213-3. , ,
213-301.

						-	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>24 532</u> 23 052	<u>24 512</u> 23 052	<u>24 767</u> 23 052	<u>25 669</u> 23 052	<u>27 759</u> 23 052	<u>26 684</u> 23 052	<u>27 759</u> 23 052	<u>26 684</u> 23 052

					-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>109 019</u> 85 882	<u>100 696</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>110 034</u> 86 876	<u>101 710</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>110 310</u> 87 147	<u>101 987</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>149 960</u> 126 020	<u>141 637</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020

					-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 910</u> 23 052	<u>26 050</u> 23 052	<u>28 042</u> 23 052

213-302.

						-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>1 175</u> 208	<u>1 476</u> 208	<u>1 765</u> 208	<u>2 841</u> 208	<u>3 248</u> 208
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>168</u> 152				
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>1 249</u> 280	<u>1 550</u> 280	<u>1 838</u> 280	<u>2 915</u> 280	<u>3 321</u> 280

213-304.

						-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>1 092</u> 127	<u>1 393</u> 127	<u>1 682</u> 127	<u>2 758</u> 127	<u>3 165</u> 127
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>1 203</u> 235	<u>1 504</u> 235	<u>1 792</u> 235	<u>2 868</u> 235	<u>3 275</u> 235

22.**222.****222-1.**

222-101.

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>77 074</u> 74 108	<u>77 076</u> 74 108	<u>77 476</u> 74 108	<u>78 907</u> 74 108	<u>114 893</u> 94 018	<u>82 490</u> 74 108	<u>118 729</u> 94 018	<u>80 864</u> 74 108
222-101-0200		3										
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>72 280</u> 68 452							
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>85 490</u> 81 403							
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510	<u>96 421</u> 92 071							
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560	<u>125 043</u> 120 083							
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>65 045</u> 62 456							

					-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>83 282</u> 74 108	<u>80 293</u> 74 108	<u>111 727</u> 94 018
222-101-0200		3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460			
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460			
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510			
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560			
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340			

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	$\frac{66\,717}{64\,095}$							
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	$\frac{78\,934}{76\,083}$							
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	$\frac{98\,221}{94\,433}$							
222-101-0300		3										
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{79\,035}{75\,075}$							
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{87\,831}{83\,698}$							

				,	-	-	-
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340			
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330			
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900			
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460			
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460			

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>83 930</u> 79 854							
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>155 520</u> 149 913							
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>69 379</u> 66 695							
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>66 906</u> 64 281							
222-101-0307	7 11024-2012	3	1	1340	<u>80 142</u> 77 258							

				,	-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480			
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610			
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350			
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340			
222-101-0307	7 11024-2012	3	1	1340			

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0308	8-9 11024-2012	3	1	1510	<u>104 070</u> 100 549							
222-101-0400		3										
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>77 207</u> 73 292							
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>79 130</u> 75 148							
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>154 346</u> 148 772							
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>64 264</u> 61 592							

				,	-	-	-
222-101-0308	8-9 11024-2012	3	1	1510			
222-101-0400		3					
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450			
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480			
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600			
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440			

					,	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	$\frac{70\,188}{67\,341}$							
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	$\frac{84\,757}{81\,478}$							
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	$\frac{84\,180}{81\,039}$							
222-101-0500	12504-2015	3										
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{133\,604}{128\,466}$							

222-2.

,

				,	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500			
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650			
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520			
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570			

222-203.

222-203-0100	13015-2012	.				
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{2\,397}{2\,315}$	
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{2\,079}{2\,007}$	
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{3\,199}{3\,089}$	
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{3\,373}{3\,243}$	
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{4\,662}{4\,477}$	
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	$\frac{107\,006}{102\,622}$	
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{10\,396}{9\,980}$	$\frac{7\,301}{6\,249}$
222-203-0400	9561-2016	2				

				,	-	-	-
222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\,280}{2\,531}$	$\frac{3\,620}{2\,531}$	$\frac{3\,222}{2\,591}$
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444			
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	$\frac{11\,517}{10\,097}$	$\frac{11\,044}{10\,097}$	$\frac{12\,036}{10\,097}$
222-301-0300	9818-2015	2					

					,	.	-	-	-	-	-	.
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 322</u> 7 859	<u>8 315</u> 7 859	<u>8 392</u> 7 859	<u>8 663</u> 7 859	<u>10 559</u> 7 859	<u>9 349</u> 7 859	<u>11 073</u> 7 859	<u>9 035</u> 7 859

222-302. ,

					,	.
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>138 492</u>	133 455

225.

225-1.

225-101.

					,	.	-	-	-	-	-	-	.
225-101-0100	8020-2016	.											
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{4\,090}{3\,616}$	$\frac{4\,114}{3\,616}$	$\frac{4\,244}{3\,616}$	$\frac{4\,716}{3\,616}$	$\frac{4\,681}{3\,616}$	$\frac{5\,870}{3\,616}$	$\frac{4\,882}{3\,616}$	$\frac{5\,356}{3\,616}$	
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{6\,178}{5\,882}$								
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{8\,982}{8\,136}$	$\frac{9\,033}{8\,136}$	$\frac{9\,263}{8\,136}$	$\frac{10\,102}{8\,136}$		$\frac{12\,142}{8\,136}$		$\frac{11\,236}{8\,136}$	

				,	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{9\,502}{7\,859}$	$\frac{8\,924}{7\,859}$	$\frac{10\,135}{7\,859}$

				,	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{6\,120}{3\,616}$	$\frac{5\,175}{3\,616}$	$\frac{4\,516}{3\,616}$
225-101-0102	7-6	.	1	250			
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{12\,583}{8\,136}$	$\frac{10\,918}{8\,136}$	

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>4 560</u> 4 331	<u>4 597</u> 4 331	<u>4 643</u> 4 331	<u>4 806</u> 4 331		<u>5 218</u> 4 331		<u>5 029</u> 4 331
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>8 455</u> 7 775	<u>8 477</u> 7 775	<u>8 638</u> 7 775	<u>9 220</u> 7 775	<u>11 999</u> 8 769	<u>10 652</u> 7 775	<u>12 616</u> 8 769	<u>10 011</u> 7 775
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>12 143</u> 11 300	<u>12 163</u> 11 300	<u>12 347</u> 11 300	<u>13 011</u> 11 300	<u>17 953</u> 13 108	<u>14 649</u> 11 300	<u>18 878</u> 13 108	<u>13 913</u> 11 300
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>12 678</u> 11 797	<u>12 697</u> 11 797	<u>12 888</u> 11 797	<u>13 576</u> 11 797	<u>18 319</u> 13 018	<u>15 276</u> 11 797	<u>19 337</u> 13 018	<u>14 512</u> 11 797
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>18 005</u> 16 905	<u>18 033</u> 16 905	<u>18 262</u> 16 905	<u>19 093</u> 16 905	<u>27 555</u> 19 527	<u>21 140</u> 16 905	<u>29 097</u> 19 527	<u>20 222</u> 16 905
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>18 235</u> 17 191	<u>18 417</u> 17 191	<u>18 642</u> 17 191	<u>19 438</u> 17 191		<u>21 459</u> 17 191		<u>20 534</u> 17 191
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>30 528</u> 28 929	<u>30 540</u> 28 929	<u>30 825</u> 28 929	<u>31 846</u> 28 929	<u>44 960</u> 32 997	<u>34 391</u> 28 929	<u>47 243</u> 32 997	<u>33 240</u> 28 929
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>6 469</u> 5 502							
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>9 766</u> 8 472							
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 900</u> 2 486	<u>2 925</u> 2 486	<u>3 046</u> 2 486	<u>3 486</u> 2 486	<u>3 148</u> 2 712	<u>4 558</u> 2 486	<u>3 225</u> 2 712	<u>4 081</u> 2 486
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>14 103</u> 13 289	<u>14 124</u> 13 289	<u>14 291</u> 13 289	<u>14 893</u> 13 289	<u>18 467</u> 14 735	<u>16 377</u> 13 289	<u>19 161</u> 14 735	<u>15 712</u> 13 289
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 962</u> 28 612	<u>29 979</u> 28 612	<u>30 203</u> 28 612	<u>31 009</u> 28 612	<u>40 728</u> 32 816	<u>33 008</u> 28 612	<u>42 193</u> 32 816	<u>32 107</u> 28 612

					-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 310</u> 4 331	<u>4 963</u> 4 331	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 965</u> 7 775	<u>9 785</u> 7 775	<u>11 490</u> 8 769
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 007</u> 11 300	<u>13 654</u> 11 300	<u>17 189</u> 13 108
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 648</u> 11 797	<u>14 243</u> 11 797	<u>17 479</u> 13 018
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>21 587</u> 16 905	<u>19 899</u> 16 905	<u>26 282</u> 19 527
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>21 909</u> 17 191	<u>20 209</u> 17 191	
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 951</u> 28 929	<u>32 836</u> 28 929	<u>43 076</u> 32 997
225-101-0114	15-3	.	1	1200			
225-101-0115	20-3	.	1	1575			
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 789</u> 2 486	<u>3 914</u> 2 486	<u>3 085</u> 2 712
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 701</u> 13 289	<u>15 478</u> 13 289	<u>17 894</u> 14 735
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 446</u> 28 612	<u>31 790</u> 28 612	<u>39 519</u> 32 816

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>52 474</u> 50 444	<u>52 486</u> 50 444	<u>52 771</u> 50 444	<u>53 792</u> 50 444	<u>65 708</u> 53 337	<u>56 337</u> 50 444	<u>67 990</u> 53 337	<u>55 186</u> 50 444
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 352</u> 11 662	<u>12 375</u> 11 662	<u>12 518</u> 11 662	<u>13 040</u> 11 662	<u>14 358</u> 12 204	<u>14 317</u> 11 662	<u>14 743</u> 12 204	<u>13 746</u> 11 662
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>10 085</u> 9 712	<u>10 131</u> 9 712	<u>10 189</u> 9 712	<u>10 392</u> 9 712		<u>10 907</u> 9 712		<u>10 671</u> 9 712
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>25 781</u> 24 634	<u>25 800</u> 24 634	<u>25 993</u> 24 634	<u>26 689</u> 24 634	<u>32 857</u> 27 121	<u>28 410</u> 24 634	<u>33 905</u> 27 121	<u>27 636</u> 24 634
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>24 658</u> 23 504	<u>24 709</u> 23 504	<u>24 938</u> 23 504	<u>25 778</u> 23 504		<u>27 818</u> 23 504		<u>26 912</u> 23 504
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>42 147</u> 40 364	<u>42 160</u> 40 364	<u>42 433</u> 40 364	<u>43 413</u> 40 364	<u>56 922</u> 45 472	<u>45 856</u> 40 364	<u>59 050</u> 45 472	<u>44 752</u> 40 364
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>48 575</u> 46 657	<u>48 831</u> 46 657	<u>49 148</u> 46 657	<u>50 270</u> 46 657		<u>53 115</u> 46 657		<u>51 813</u> 46 657
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>35 727</u> 34 187	<u>35 950</u> 34 187	<u>36 226</u> 34 187	<u>37 201</u> 34 187		<u>39 675</u> 34 187		<u>38 543</u> 34 187
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 423</u> 35 149							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>89 450</u> 86 114							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>98 389</u> 94 724							

					-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>56 897</u> 50 444	<u>54 782</u> 50 444	<u>63 824</u> 53 337
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 595</u> 11 662	<u>13 546</u> 11 662	<u>14 040</u> 12 204
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>11 022</u> 9 712	<u>10 588</u> 9 712	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>28 786</u> 24 634	<u>27 365</u> 24 634	<u>31 991</u> 27 121
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>28 259</u> 23 504	<u>26 594</u> 23 504	
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>46 393</u> 40 364	<u>44 364</u> 40 364	<u>55 165</u> 45 472
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>53 748</u> 46 657	<u>51 355</u> 46 657	
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>40 226</u> 34 187	<u>38 145</u> 34 187	
225-101-0620	10	.	1	800			
225-101-0621	6	.	1	2260			
225-101-0622	10	.	1	2480			

225-104.

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.										
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>161 590</u> 157 751	<u>161 641</u> 157 751	<u>161 870</u> 157 751	<u>162 709</u> 157 751	<u>164 749</u> 157 751	<u>163 844</u> 157 751	<u>165 190</u> 157 751	<u>163 525</u> 157 751
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>119 818</u> 116 799	<u>119 869</u> 116 799	<u>120 099</u> 116 799	<u>120 938</u> 116 799	<u>122 978</u> 116 799	<u>122 073</u> 116 799	<u>123 419</u> 116 799	<u>121 754</u> 116 799
225-104-0200	30 24547-2016	.										
225-104-0219	5.200	.	1	4300		<u>129 090</u> 125 839	<u>129 320</u> 125 839	<u>130 159</u> 125 839	<u>132 199</u> 125 839	<u>131 294</u> 125 839	<u>132 640</u> 125 839	<u>130 975</u> 125 839
225-104-0223	6.200	.	1	4800		<u>140 709</u> 137 230	<u>140 938</u> 137 230	<u>141 778</u> 137 230	<u>143 818</u> 137 230	<u>142 912</u> 137 230	<u>144 258</u> 137 230	<u>142 594</u> 137 230

225-109.

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>123 373</u> 120 234	<u>123 603</u> 120 234	<u>124 442</u> 120 234	<u>126 482</u> 120 234	<u>125 577</u> 120 234	<u>126 923</u> 120 234	<u>125 258</u> 120 234	

					-	-	-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>104 747</u> 101 973	<u>104 977</u> 101 973	<u>105 816</u> 101 973	<u>107 856</u> 101 973	<u>106 950</u> 101 973	<u>108 297</u> 101 973	<u>106 632</u> 101 973
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>100 044</u> 97 363	<u>100 274</u> 97 363	<u>101 113</u> 97 363	<u>103 153</u> 97 363	<u>102 248</u> 97 363	<u>103 594</u> 97 363	<u>101 929</u> 97 363

225-110.

					,	.	-	-	-	-	-	-	.
225-110-0100	21509-76												
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>9 796</u> 9 206	<u>9 075</u> 8 243	<u>9 176</u> 8 243	<u>9 586</u> 8 243	<u>13 878</u> 11 187	<u>11 368</u> 8 243	<u>14 376</u> 11 187	<u>9 754</u> 7 506	
225-110-0200	23899-79	3											
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>144 087</u> 139 009	<u>144 041</u> 139 009	<u>144 615</u> 139 009	<u>146 650</u> 139 009	<u>160 906</u> 139 009	<u>151 810</u> 139 009	<u>164 766</u> 139 009	<u>149 448</u> 139 009	

225-2.

				,	-	-	-
225-110-0100	21509-76						
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>11 348</u> 8 243	<u>10 286</u> 8 243	<u>13 466</u> 11 187
225-110-0200	23899-79	3					
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>152 959</u> 139 009	<u>148 618</u> 139 009	<u>157 720</u> 139 009

225-201.

						-	-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>28 346</u> 27 121	<u>28 397</u> 27 121	<u>28 627</u> 27 121	<u>29 466</u> 27 121	<u>31 506</u> 27 121	<u>30 601</u> 27 121	<u>31 947</u> 27 121	<u>30 282</u> 27 121
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>41 237</u> 39 759	<u>41 288</u> 39 759	<u>41 518</u> 39 759	<u>42 357</u> 39 759	<u>44 397</u> 39 759	<u>43 491</u> 39 759	<u>44 838</u> 39 759	<u>43 173</u> 39 759

225-202.

						-	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.										
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>72 960</u> 70 304							
225-202-0102	2	.	1	550	<u>22 930</u> 22 095							
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>63 583</u> 61 265							
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>64 091</u> 61 386	<u>64 094</u> 61 386	<u>64 493</u> 61 386	<u>65 918</u> 61 386	<u>97 012</u> 76 577	<u>69 489</u> 61 386	<u>100 829</u> 76 577	<u>67 869</u> 61 386

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0101	1	.	1	1750			
225-202-0102	2	.	1	550			
225-202-0104	4	.	1	1530			
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>70 278</u> 61 386	<u>67 300</u> 61 386	<u>93 862</u> 76 577

						-	-	-	-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 734</u> 16 272							
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>15 076</u> 14 665							
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 224</u> 7 032							

225-203.

						-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>31 064</u> 29 204	<u>31 147</u> 29 204	<u>31 480</u> 29 204	<u>32 690</u> 29 204	<u>56 492</u> 36 589	<u>36 050</u> 29 204	<u>60 363</u> 36 589	<u>34 571</u> 29 204
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>72 354</u> 69 633	<u>72 367</u> 69 633	<u>72 734</u> 69 633	<u>74 051</u> 69 633	<u>114 823</u> 93 844	<u>77 337</u> 69 633	<u>118 680</u> 93 844	<u>75 850</u> 69 633
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>43 911</u> 42 439	<u>44 236</u> 42 439	<u>44 358</u> 42 439	<u>44 879</u> 42 439		<u>47 498</u> 42 439		<u>46 494</u> 42 439
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501		<u>39 123</u> 37 426	<u>39 246</u> 37 426	<u>39 766</u> 37 426		<u>42 385</u> 37 426		<u>41 382</u> 37 426

					-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.					
225-202-1204	10 -3	.	1	190			
225-202-1206	15-8	.	1	165			
225-202-1209	5	.	1	73			

					-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>36 611</u> 29 204	<u>33 995</u> 29 204	<u>53 297</u> 36 589
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>78 061</u> 69 633	<u>75 327</u> 69 633	<u>111 639</u> 93 844
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 351</u> 42 439	<u>45 913</u> 42 439	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>42 239</u> 37 426	<u>40 800</u> 37 426	

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
225-203-0500	13015-2012	3												
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>68 397</u> 65 847	<u>68 416</u> 65 847	<u>68 763</u> 65 847	<u>70 012</u> 65 847	<u>107 286</u> 86 148	<u>73 118</u> 65 847	<u>111 206</u> 86 148	<u>71 715</u> 65 847		

225-204.

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
225-204-0100	13015-2012	.												
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>312 424</u> 304 548									
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>336 822</u> 328 117									
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>257 331</u> 250 186									
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 004 636</u> 980 388									
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 162 985</u> 1 134 932									
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 892 219</u> 1 847 697									
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 931 813</u> 1 885 814									

					-	-	-
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>73 801</u> 65 847	<u>71 222</u> 65 847	<u>104 050</u> 86 148

					-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.					
225-204-0101	1-	.	1	2500			
225-204-0102	2-	.	1	3000			
225-204-0103	2- -	.	1	3000			
225-204-0106	5-	.	1	6500			
225-204-0107	5-	.	1	7500			
225-204-0108	1-	.	1	10600			
225-204-0109	2-	.	1	11600			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>225 039</u> 219 576							
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>147 428</u> 142 857							
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>226 468</u> 220 347							
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>201 548</u> 195 567							
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>259 795</u> 252 671							
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>351 382</u> 342 112							
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>404 752</u> 394 436							
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 985</u> 345 869							
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>372 269</u> 361 833							
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>489 811</u> 476 146							
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>491 119</u> 477 570							
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>600 805</u> 584 335							
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>825 634</u> 804 755							

					-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500			
225-204-0113	2-2	.	1	2400			
225-204-0114	2-0	.	1	2400			
225-204-0115	3-2	.	1	2900			
225-204-0116	3-0	.	1	2900			
225-204-0117	4-2	.	1	3400			
225-204-0118	4-4	.	1	3400			
225-204-0120	5-2	.	1	4480			
225-204-0121	5-4	.	1	4480			
225-204-0122	6-2	.	1	5800			
225-204-0123	6-4	.	1	5600			
225-204-0124	6-0	.	1	6700			
225-204-0125	6-2	.	1	6700			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>633 130</u> 616 025							
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>366 493</u> 356 297							
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>529 923</u> 515 157							
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 075 114</u> 1 048 783							
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>222 397</u> 216 356							
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>208 947</u> 203 464							
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>155 036</u> 149 966							
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>152 045</u> 147 314							
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>199 735</u> 193 508							
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>301 418</u> 293 478							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>389 856</u> 379 062							
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>522 948</u> 508 319							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 061 969</u> 1 036 421							

					-	-	-
225-204-0126	6-4	.	1	6700			
225-204-0129	3-	.	1	4300			
225-204-0131	5-	.	1	6250			
225-204-0132	5-	.	1	7500			
225-204-0150	2-05	.	1	2400			
225-204-0151	2-05	.	1	1980			
225-204-0152	3-05	.	1	2900			
225-204-0153	3-05	.	1	2500			
225-204-0154	4-05	.	1	3300			
225-204-0155	4-05	.	1	2900			
225-204-0164	3- 5	.	1	4500			
225-204-0165	5- 5	.	1	6250			
225-204-0167	6- 5	.	1	6750			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>304 443</u> 295 925							
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>227 378</u> 221 394							
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>276 036</u> 268 691							
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>584 788</u> 571 418							
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>401 892</u> 392 262							
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>440 209</u> 429 478							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>335 714</u> 326 716							
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>380 190</u> 370 355							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 202 533</u> 1 174 579							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>317 741</u> 309 446							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>433 631</u> 422 153							
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>305 470</u> 296 506							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>329 844</u> 320 244							

					-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640			
225-204-0178	-4	.	1	2180			
225-204-0179	-5	.	1	2760			
225-204-0180	-6	.	1	2720			
225-204-0181	15.15	.	1	2500			
225-204-0182	18.18	.	1	3000			
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450			
225-204-0184	4-2-	.	1	3400			
225-204-0185	5- -350	.	1	6250			
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950			
225-204-0187	3- -0	.	1	4250			
225-204-0188	3- -	.	1	4250			
225-204-0189	5-2-	.	1	4475			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 959</u> 335 063							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>383 212</u> 371 323							
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>410 588</u> 398 162							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>393 175</u> 381 546							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>378 894</u> 367 545							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>277 815</u> 269 393							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250								
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>215 429</u> 210 029							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 760</u> 233 673							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>292 807</u> 285 385							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>404 607</u> 394 063							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>414 339</u> 403 604							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>459 840</u> 447 849							

					-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475			
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250			
225-204-0192	5- -	.	1	6250			
225-204-0193	6-2-	.	1	5600			
225-204-0195	6-4-	.	1	5600			
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250			
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680			
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980			
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400			
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730			
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730			
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250			

8.04-08-2021

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>469 432</u> 457 252							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>552 648</u> 538 276							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 382</u> 608 793							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>632 997</u> 616 259							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>396 248</u> 386 182							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>503 122</u> 490 435							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>636 841</u> 621 099							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>730 880</u> 712 909							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>693 648</u> 676 407							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>748 802</u> 731 298							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>668 998</u> 652 625							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>766 420</u> 747 752							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>540 215</u> 526 801							

					-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250			
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050			
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180			
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180			
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280			
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030			
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650			
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200			
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200			
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030			
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650			
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200			
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030			

8.04-08-2021

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>717 071</u> 698 391							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>867 918</u> 845 370							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>948 968</u> 925 566							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 113 176</u> 1 085 679							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>852 219</u> 830 714							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 029 684</u> 1 003 824							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 144 767</u> 1 116 651							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>991 172</u> 966 907							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 258 799</u> 1 227 956							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 135 025</u> 1 107 940							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 214 515</u> 1 184 541							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 022 623</u> 997 741							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 289 122</u> 1 257 685							

					-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600			
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900			
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850			
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100			
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850			
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100			
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100			
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900			
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800			
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800			

8.04-08-2021

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.										
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>54 170</u> 52 433	<u>54 156</u> 52 433	<u>54 329</u> 52 433	<u>54 938</u> 52 433	<u>59 210</u> 52 433	<u>56 484</u> 52 433	<u>60 367</u> 52 433	<u>55 777</u> 52 433
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>53 249</u> 51 680							
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 799</u> 55 126							
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 424</u> 80 965							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>62 859</u> 60 569	<u>62 838</u> 60 569	<u>63 107</u> 60 569	<u>64 063</u> 60 569	<u>70 755</u> 60 569	<u>66 485</u> 60 569	<u>72 567</u> 60 569	<u>65 376</u> 60 569
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 891</u> 59 665	<u>61 871</u> 59 665	<u>62 129</u> 59 665	<u>63 043</u> 59 665	<u>69 451</u> 59 665	<u>65 362</u> 59 665	<u>71 186</u> 59 665	<u>64 301</u> 59 665
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							

					-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>56 829</u> 52 433	<u>55 528</u> 52 433	<u>58 255</u> 52 433
225-204-0302	95-1	.	1	750			
225-204-0304	95-3	.	1	800			
225-204-0307	105	.	1	1175			
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>67 024</u> 60 569	<u>64 987</u> 60 569	<u>69 259</u> 60 569
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>65 879</u> 59 665	<u>63 928</u> 59 665	<u>68 019</u> 59 665
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550			
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550			
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550			
225-204-0317	164-12	.	1	3550			
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550			
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.										
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 398</u> 12 050							
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 405</u> 12 050							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 383</u> 18 828							
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>21 688</u> 21 087							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 196</u> 27 412							
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 551</u> 30 701							
225-204-0807	45	.	1	510	<u>48 762</u> 47 449							
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 017</u> 63 267							
225-204-1000	13015-2012	.										
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>189 670</u> 184 726							
225-204-1300	13015-2012	.										
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>313 952</u> 306 264							

					-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0801	30	.	1	150			
225-204-0802	33-1	.	1	160			
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-0804	33-3	.	1	250			
225-204-0805	43-1	.	1	330			
225-204-0806	43-2	.	1	330			
225-204-0807	45	.	1	510			
225-204-0808	-60	.	1	680			
225-204-1000	13015-2012	.					
225-204-1006	3-	.	1	1750			
225-204-1300	13015-2012	.					
225-204-1302	1	.	1	2190			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>204 517</u> 198 967							
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>349 844</u> 340 692							
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>72 726</u> 70 793							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>66 662</u> 64 848							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>59 752</u> 58 073							

226.**226-1.****226-101.**

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>14 808</u> 13 798	<u>15 037</u> 13 798	<u>15 877</u> 13 798	<u>17 917</u> 13 798	<u>17 011</u> 13 798	<u>18 358</u> 13 798	<u>16 693</u> 13 798

				,	-	-	-
225-204-1309	35-10	.	1	2200			
225-204-1310	35-15	.	1	3275			
225-204-1313	32.9	.	1	725			
225-204-1314	32.9-1	.	1	725			
225-204-1315	32.9-2	.	1	725			

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>15 350</u> 14 329	<u>15 579</u> 14 329	<u>16 419</u> 14 329	<u>18 459</u> 14 329	<u>17 553</u> 14 329	<u>18 899</u> 14 329	<u>17 235</u> 14 329
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>17 102</u> 16 046	<u>17 331</u> 16 046	<u>18 171</u> 16 046	<u>20 211</u> 16 046	<u>19 305</u> 16 046	<u>20 651</u> 16 046	<u>18 987</u> 16 046

226-102.

					-	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>670 530</u> 652 923						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>748 361</u> 729 228						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>733 305</u> 712 976						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>831 661</u> 809 403						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 162 709</u> 1 130 461						

					-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370			
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500			
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500			
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500			

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 422 335</u> 1 383 877							
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 629 334</u> 1 586 817							
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 442 174</u> 1 402 556							
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 502 792</u> 1 461 986							
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>749 168</u> 728 529							
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 314 538</u> 1 279 894							
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 362 071</u> 1 325 914							
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 512 953</u> 1 472 717							
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 623 591</u> 1 581 186							
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 535 422</u> 1 493 976							
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 305 267</u> 1 270 224							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 591 113</u> 1 548 575							
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>345 766</u> 334 487	<u>345 674</u> 334 487	<u>346 822</u> 334 487	<u>350 887</u> 334 487	<u>379 365</u> 334 487	<u>361 194</u> 334 487	<u>387 076</u> 334 487	<u>356 476</u> 334 487

					-	-	-
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200			
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500			
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670			
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500			
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100			
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200			
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500			
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>363 489</u> 334 487	<u>354 819</u> 334 487	<u>373 000</u> 334 487

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.										
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>212 403</u> 205 299							
226-102-0300	25912-2015	.										
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>316 876</u> 306 883							
226-102-0400	13015-2012	.										
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>140 011</u> 135 621							
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>194 708</u> 187 915							
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>453 095</u> 438 786							
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>318 089</u> 308 002							
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>139 625</u> 135 348	<u>82 617</u> 80 277	<u>82 846</u> 80 277	<u>83 686</u> 80 277		<u>85 726</u> 80 277		<u>84 820</u> 80 277
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>213 108</u> 206 528	<u>125 679</u> 122 494	<u>125 908</u> 122 494	<u>126 748</u> 122 494		<u>128 788</u> 122 494		<u>127 882</u> 122 494
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>218 340</u> 212 169							
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>243 126</u> 235 335	<u>143 106</u> 139 580	<u>143 336</u> 139 580	<u>144 175</u> 139 580		<u>146 215</u> 139 580		<u>145 310</u> 139 580

					-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200			
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>86 166</u> 80 277	<u>84 502</u> 80 277	
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>129 228</u> 122 494	<u>127 564</u> 122 494	
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>146 656</u> 139 580	<u>144 991</u> 139 580	

8.04-08-2021

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>214 825</u> 207 813							
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>292 843</u> 283 531							
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>427 306</u> 413 817	<u>251 084</u> 245 441	<u>251 314</u> 245 441	<u>252 153</u> 245 441		<u>254 193</u> 245 441		<u>253 287</u> 245 441
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>485 481</u> 469 452	<u>284 741</u> 278 437	<u>284 970</u> 278 437	<u>285 810</u> 278 437		<u>287 850</u> 278 437		<u>286 944</u> 278 437
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 802</u> 32 754							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>42 931</u> 41 565							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>58 484</u> 56 568							
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>117 040</u> 113 345							
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>158 741</u> 153 738	<u>129 090</u> 125 839	<u>129 320</u> 125 839	<u>130 159</u> 125 839		<u>132 199</u> 125 839		<u>131 294</u> 125 839
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>239 464</u> 231 969							
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>290 672</u> 281 472							
226-102-0500	13015-2012	.										
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>275 347</u> 266 973							

					-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100			
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>254 634</u> 245 441	<u>252 969</u> 245 441	
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>288 290</u> 278 437	<u>286 626</u> 278 437	
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>132 640</u> 125 839	<u>130 975</u> 125 839	
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3										
226-102-0601	21924.0-84 10	3	1	2497	<u>104 579</u> 100 781							

25.

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> 3 796 874							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867							

					-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497			

					-	-	-
251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739			
251-302-0300	65						
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200			

8.04-08-2021

						-	-	-	-	-	-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> <u>3 309 930</u>							
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 354</u> <u>19 708</u>	<u>20 447</u> <u>19 708</u>	<u>20 447</u> <u>19 708</u>	<u>20 636</u> <u>19 708</u>	<u>22 202</u> <u>19 708</u>	<u>21 203</u> <u>19 708</u>	<u>22 626</u> <u>19 708</u>	<u>20 943</u> <u>19 708</u>
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>15 924</u> <u>15 368</u>	<u>16 014</u> <u>15 368</u>	<u>16 014</u> <u>15 368</u>	<u>16 200</u> <u>15 368</u>	<u>17 738</u> <u>15 368</u>	<u>16 757</u> <u>15 368</u>	<u>18 154</u> <u>15 368</u>	<u>16 502</u> <u>15 368</u>

255.**255-1.****255-101.**

					,	-	-	-	-	-	-	-	
255-101-0100	6665-91	3											
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>43 252</u> 41 237	<u>43 271</u> 41 237	<u>43 608</u> 41 237	<u>44 818</u> 41 237	<u>68 590</u> 49 274	<u>59 868</u> 49 274	<u>72 292</u> 49 274	<u>57 604</u> 49 274	<u>60 970</u> 49 274

255-102.

						-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2						

8.04-08-2021

146

					-	-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372			
251-302-0400	33320-2015	.					
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>21 329</u> 19 708	<u>20 852</u> 19 708	<u>21 852</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 881</u> 15 368	<u>16 412</u> 15 368	<u>17 394</u> 15 368

					-	-
255-101-0100	6665-91	3				
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>56 808</u> 49 274	<u>65 535</u> 49 274

					,	.	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{2\,159}{1\,446}$	$\frac{2\,210}{1\,446}$	$\frac{2\,439}{1\,446}$	$\frac{3\,279}{1\,446}$	
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{1\,667}{1\,567}$	$\frac{1\,685}{1\,567}$	$\frac{1\,707}{1\,567}$	$\frac{1\,785}{1\,567}$	
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{1\,593}{1\,478}$				
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{2\,320}{1\,605}$	$\frac{2\,371}{1\,605}$	$\frac{2\,601}{1\,605}$	$\frac{3\,440}{1\,605}$	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{1\,712}{1\,577}$				
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{2\,651}{1\,929}$	$\frac{2\,702}{1\,929}$	$\frac{2\,931}{1\,929}$	$\frac{3\,771}{1\,929}$	
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{2\,052}{1\,894}$				
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{1\,999}{1\,843}$				
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{2\,624}{2\,438}$				

255-2.

26.

261-1.

‘ , ,

[illegible]

					-	-	-
261-101-0100							
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474

[illegible]

					-	-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,						
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>23 659</u> 21 155	<u>23 659</u> 21 155	<u>23 659</u> 21 155
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>26 312</u> 23 756	<u>26 312</u> 23 756	<u>26 312</u> 23 756
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377

[illegible]

					-	-	-
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>35 671</u> 33 187	<u>35 671</u> 33 187	<u>35 671</u> 33 187
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362
261-101-0300	,						
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576

[illegible]

					-	-	-
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , ; 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная