

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	7
211-5.	9
211-6.	11
211-7.	13
212. , , ,	13
212-1.	13
212-4.	83
212-5.	89
212-6.	97
213.	97
213-1.	97
213-3. , ,	107
22.	109
221.	109
221-1.	109
222. ,	111
222-1. , ,	111
222-2. ,	119
222-3. , ,	123
225.	125
225-1.	125
225-2.	147
226.	173

8.04-08-2021

IV

226-1.	173
25.	179
251.	179
251-3.	181
255.	181
255-1.	181
26.	185
261.	185
261-1.	185

21.

211.

211-1. ,

211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$	$\frac{1\,923}{1\,022}$

211-103.

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3											
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$	$\frac{1\,712}{418}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$	$\frac{1\,925}{483}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$	$\frac{1\,460}{351}$

211-2.

211-201.

					-		-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,717}{3\,616}$						
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,709}{3\,616}$						
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,702}{3\,616}$						
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,695}{3\,616}$						
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,680}{3\,616}$						
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{15\,845}{14\,526}$	$\frac{11\,005}{9\,977}$	$\frac{13\,105}{9\,635}$	$\frac{13\,323}{9\,635}$	$\frac{16\,188}{9\,635}$	$\frac{16\,586}{15\,253}$	$\frac{11\,072}{9\,635}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{15\,732}{14\,422}$	$\frac{10\,927}{9\,906}$	$\frac{13\,011}{9\,566}$	$\frac{13\,228}{9\,566}$	$\frac{16\,072}{9\,566}$	$\frac{16\,467}{15\,144}$	$\frac{10\,993}{9\,566}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{15\,952}{14\,646}$	$\frac{10\,327}{9\,627}$	$\frac{12\,373}{8\,963}$	$\frac{12\,588}{8\,963}$	$\frac{15\,388}{8\,963}$	$\frac{16\,724}{15\,403}$	$\frac{10\,384}{8\,963}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{15\,928}{14\,622}$	$\frac{10\,631}{9\,622}$	$\frac{12\,138}{8\,733}$	$\frac{12\,353}{8\,733}$	$\frac{15\,129}{8\,733}$	$\frac{16\,659}{15\,339}$	$\frac{10\,149}{8\,733}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{14\,108}{12\,845}$	$\frac{9\,069}{8\,097}$	$\frac{10\,787}{7\,431}$	$\frac{11\,000}{7\,431}$	$\frac{13\,756}{7\,431}$	$\frac{14\,833}{13\,555}$	$\frac{8\,812}{7\,431}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400						
211-201-0602	5-20	3	1	1390						
211-201-0604	10-20	3	1	1380						
211-201-0606	20-40	3	1	1370						
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350						
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>19 442</u> 15 253	<u>15 605</u> 9 635	<u>13 250</u> 9 635	<u>11 686</u> 9 635	<u>11 211</u> 9 635	<u>15 217</u> 9 635
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>19 303</u> 15 144	<u>15 493</u> 9 566	<u>13 156</u> 9 566	<u>11 602</u> 9 566	<u>11 131</u> 9 566	<u>15 108</u> 9 566
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>19 539</u> 15 403	<u>14 838</u> 8 963	<u>12 517</u> 8 963	<u>10 694</u> 8 963	<u>10 506</u> 8 963	<u>14 455</u> 8 963
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>19 474</u> 15 339	<u>14 603</u> 8 733	<u>12 281</u> 8 733	<u>10 271</u> 8 733	<u>10 271</u> 8 733	<u>14 220</u> 8 733
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>17 627</u> 13 555	<u>13 234</u> 7 431	<u>10 929</u> 7 431	<u>8 934</u> 7 431	<u>8 934</u> 7 431	<u>12 853</u> 7 431

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>14 213</u> 12 962	<u>9 092</u> 8 131	<u>10 629</u> 7 323	<u>10 840</u> 7 323	<u>13 555</u> 7 323	<u>14 927</u> 13 663	<u>8 684</u> 7 323
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>11 462</u> 10 251	<u>7 376</u> 6 738	<u>9 606</u> 6 274	<u>9 820</u> 6 274	<u>12 599</u> 6 274	<u>12 003</u> 10 781	<u>7 632</u> 6 274
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>16 159</u> 14 834	<u>10 785</u> 9 761	<u>12 314</u> 8 859	<u>12 532</u> 8 859	<u>15 348</u> 8 859	<u>16 900</u> 15 561	<u>10 296</u> 8 859
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>16 044</u> 14 728	<u>10 708</u> 9 691	<u>12 226</u> 8 796	<u>12 443</u> 8 796	<u>15 239</u> 8 796	<u>16 780</u> 15 450	<u>10 223</u> 8 796
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>16 190</u> 14 879	<u>10 570</u> 9 866	<u>12 712</u> 9 296	<u>12 927</u> 9 296	<u>15 727</u> 9 296	<u>16 978</u> 15 651	<u>10 693</u> 9 296
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>15 619</u> 14 319	<u>10 848</u> 9 835	<u>12 917</u> 9 497	<u>13 133</u> 9 497	<u>15 956</u> 9 497	<u>16 349</u> 15 035	<u>10 914</u> 9 497
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>16 190</u> 14 879	<u>10 570</u> 9 866	<u>12 712</u> 9 296	<u>12 927</u> 9 296	<u>15 727</u> 9 296	<u>16 978</u> 15 651	<u>10 693</u> 9 296
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>13 895</u> 12 636	<u>9 274</u> 8 298	<u>11 434</u> 8 066	<u>11 648</u> 8 066	<u>14 451</u> 8 066	<u>14 620</u> 13 347	<u>9 445</u> 8 066
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>13 847</u> 12 604	<u>9 243</u> 8 279	<u>11 267</u> 7 948	<u>11 478</u> 7 948	<u>14 240</u> 7 948	<u>14 562</u> 13 304	<u>9 307</u> 7 948
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>11 630</u> 10 416	<u>7 548</u> 6 907	<u>9 845</u> 6 507	<u>10 058</u> 6 507	<u>12 838</u> 6 507	<u>12 182</u> 10 957	<u>7 841</u> 6 507

					-	-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>17 681</u> 13 663	<u>13 040</u> 7 323	<u>10 770</u> 7 323	<u>8 803</u> 7 323	<u>8 803</u> 7 323	<u>12 666</u> 7 323
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>14 797</u> 10 781	<u>12 053</u> 6 274	<u>9 749</u> 6 274	<u>7 939</u> 6 274	<u>7 753</u> 6 274	<u>11 673</u> 6 274
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>19 756</u> 15 561	<u>14 814</u> 8 859	<u>12 459</u> 8 859	<u>10 420</u> 8 859	<u>10 420</u> 8 859	<u>14 426</u> 8 859
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>19 615</u> 15 450	<u>14 708</u> 8 796	<u>12 370</u> 8 796	<u>10 346</u> 8 796	<u>10 346</u> 8 796	<u>14 323</u> 8 796
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>19 793</u> 15 651	<u>15 177</u> 9 296	<u>12 856</u> 9 296	<u>11 113</u> 9 296	<u>10 845</u> 9 296	<u>14 794</u> 9 296
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>19 164</u> 15 035	<u>15 382</u> 9 497	<u>13 061</u> 9 497	<u>11 519</u> 9 497	<u>11 051</u> 9 497	<u>14 999</u> 9 497
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>19 793</u> 15 651	<u>15 177</u> 9 296	<u>12 856</u> 9 296	<u>11 113</u> 9 296	<u>10 845</u> 9 296	<u>14 794</u> 9 296
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>17 415</u> 13 347	<u>13 881</u> 8 066	<u>11 577</u> 8 066	<u>10 046</u> 8 066	<u>9 581</u> 8 066	<u>13 501</u> 8 066
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>17 316</u> 13 304	<u>13 678</u> 7 948	<u>11 408</u> 7 948	<u>9 899</u> 7 948	<u>9 441</u> 7 948	<u>13 304</u> 7 948
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>14 977</u> 10 957	<u>12 291</u> 6 507	<u>9 987</u> 6 507	<u>8 257</u> 6 507	<u>7 992</u> 6 507	<u>11 911</u> 6 507

211-205.

						-	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>17 669</u> 16 742	<u>19 418</u> 16 742	<u>22 279</u> 16 742	<u>19 574</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742	<u>21 412</u> 16 742	<u>17 955</u> 16 742	<u>20 719</u> 16 742
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>17 272</u> 16 354	<u>19 022</u> 16 354	<u>21 883</u> 16 354	<u>19 178</u> 16 354	<u>20 704</u> 16 354	<u>21 449</u> 16 354	<u>17 559</u> 16 354	<u>21 102</u> 16 354
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 365</u> 15 537	<u>18 189</u> 15 537	<u>20 819</u> 15 537	<u>18 345</u> 15 537	<u>19 686</u> 15 537	<u>20 472</u> 15 537	<u>16 726</u> 15 537	<u>20 009</u> 15 537

211-206.

						-	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>9 740</u> 8 760	<u>12 119</u> 8 760	<u>13 707</u> 12 459	<u>12 331</u> 8 760	<u>15 161</u> 8 760	<u>14 427</u> 13 165	<u>10 130</u> 8 760	

211-4.

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 545</u> 16 742	<u>19 522</u> 16 742	<u>18 744</u> 16 742	<u>18 066</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 478</u> 16 354	<u>19 126</u> 16 354	<u>18 347</u> 16 354	<u>17 669</u> 16 354	<u>20 340</u> 16 354
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 535</u> 15 537	<u>18 293</u> 15 537	<u>17 514</u> 15 537	<u>16 836</u> 15 537	<u>19 443</u> 15 537

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>17 202</u> 13 165	<u>14 548</u> 8 760	<u>12 260</u> 8 760	<u>11 202</u> 8 760	<u>10 279</u> 8 760	<u>14 170</u> 8 760

211-401.

						-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 923</u> 7 878	<u>9 761</u> 6 127	<u>11 574</u> 10 267	<u>9 995</u> 6 127	<u>11 777</u> 4 814	<u>12 209</u> 10 889	<u>8 460</u> 7 003
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>8 586</u> 7 878	<u>9 761</u> 6 127	<u>5 251</u> 4 068	<u>9 995</u> 6 127	<u>11 777</u> 4 814	<u>8 311</u> 4 068	<u>8 460</u> 7 002
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 395</u> 8 671	<u>10 390</u> 6 744	<u>8 357</u> 7 113	<u>10 624</u> 6 744	<u>12 272</u> 5 299	<u>10 234</u> 7 326	<u>9 179</u> 7 707

211-402.

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	<u>6 505</u> 5 797	<u>6 940</u> 4 509	<u>8 210</u> 7 329	<u>7 096</u> 4 509	<u>8 191</u> 3 543	<u>8 633</u> 7 744	<u>6 134</u> 5 153	<u>8 699</u> 5 808	<u>8 069</u> 3 865

211-5.**211-501.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>12 492</u> 8 167	<u>11 547</u> 5 252	<u>9 917</u> 6 127	<u>9 643</u> 7 003	<u>8 625</u> 7 003	<u>11 131</u> 5 252
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>9 351</u> 4 068	<u>11 547</u> 5 252	<u>9 917</u> 6 127	<u>9 643</u> 7 002	<u>8 625</u> 7 002	<u>11 131</u> 5 252
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 153</u> 6 344	<u>12 087</u> 5 781	<u>10 546</u> 6 744	<u>10 362</u> 7 707	<u>9 344</u> 7 707	<u>11 670</u> 5 781

					-	-	-	-
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>7 044</u> 4 509	<u>6 923</u> 5 153	<u>6 244</u> 5 153	<u>7 791</u> 3 865

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>9 866</u> 8 803	<u>12 294</u> 8 611	<u>15 265</u> 13 886	<u>12 528</u> 8 611	<u>15 598</u> 8 611	<u>16 059</u> 14 664	<u>10 116</u> 8 611

211-6.
211-601.

-

						-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 014</u> 5 948	<u>9 813</u> 5 948	<u>13 036</u> 8 125	<u>10 063</u> 5 948	<u>13 392</u> 5 948	<u>13 460</u> 8 540	<u>7 473</u> 5 948

211-603.

-

-

						-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>10 451</u> 9 405	<u>12 787</u> 9 209	<u>14 873</u> 13 538	<u>13 013</u> 9 209	<u>16 030</u> 9 209	<u>15 641</u> 14 290	<u>10 666</u> 9 209

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>19 119</u> 14 664	<u>14 973</u> 8 611	<u>12 450</u> 8 611	<u>10 774</u> 8 611	<u>10 266</u> 8 611	<u>14 557</u> 8 611

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>15 092</u> 8 540	<u>12 670</u> 5 948	<u>9 979</u> 5 948	<u>8 734</u> 5 948	<u>7 649</u> 5 948	<u>12 227</u> 5 948

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>18 599</u> 14 290	<u>15 377</u> 9 209	<u>12 938</u> 9 209	<u>11 809</u> 9 209	<u>10 826</u> 9 209	<u>14 974</u> 9 209

						-	-	-	-	-	-
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>10 451</u> 9 405	<u>12 787</u> 9 209	<u>14 873</u> 13 538	<u>13 013</u> 9 209	<u>16 030</u> 9 209	<u>15 641</u> 14 290	<u>10 666</u> 9 209

211-7.
211-701.

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>13 177</u> 12 271	<u>14 226</u> 9 816	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 507</u> 9 816	<u>18 253</u> 9 816	<u>16 092</u> 14 481	<u>11 593</u> 9 816
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>13 581</u> 12 271	<u>14 227</u> 9 817	<u>15 330</u> 13 734	<u>14 508</u> 9 817	<u>18 253</u> 9 817	<u>16 093</u> 14 481	<u>11 594</u> 9 817

212. , , ,
212-1.

					-	-	-	-	-	-
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>18 599</u> 14 290	<u>15 377</u> 9 209	<u>12 938</u> 9 209	<u>11 809</u> 9 209	<u>10 826</u> 9 209	<u>14 974</u> 9 209

					-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>19 764</u> 14 481	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>19 764</u> 14 481	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>19 764</u> 14 481	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>19 764</u> 14 481	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>19 764</u> 14 481	<u>17 441</u> 9 816	<u>14 414</u> 9 816	<u>13 013</u> 9 816	<u>11 792</u> 9 816	<u>16 942</u> 9 816
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>19 765</u> 14 481	<u>17 442</u> 9 817	<u>14 414</u> 9 817	<u>13 013</u> 9 817	<u>11 792</u> 9 817	<u>16 942</u> 9 817

212-101.

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 733</u> 17 306	<u>29 841</u> 17 268	<u>39 029</u> 17 268	<u>30 656</u> 17 268	<u>35 680</u> 17 268	<u>37 707</u> 17 268	<u>22 230</u> 17 268
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 730</u> 20 792	<u>33 436</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>34 251</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>25 825</u> 20 792
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 911</u> 23 039	<u>35 728</u> 23 039	<u>45 091</u> 23 039	<u>36 543</u> 23 039	<u>41 811</u> 23 039	<u>43 770</u> 23 039	<u>28 117</u> 23 039
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 815</u> 23 269	<u>35 962</u> 23 269	<u>45 325</u> 23 269	<u>36 777</u> 23 269	<u>41 800</u> 23 269	<u>44 003</u> 23 269	<u>28 351</u> 23 269
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 051</u> 23 501	<u>36 198</u> 23 501	<u>45 562</u> 23 501	<u>37 014</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>44 240</u> 23 501	<u>28 588</u> 23 501
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 411</u> 23 853	<u>36 558</u> 23 853	<u>45 922</u> 23 853	<u>37 373</u> 23 853	<u>42 397</u> 23 853	<u>44 600</u> 23 853	<u>28 947</u> 23 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 776</u> 24 211	<u>36 923</u> 24 211	<u>46 287</u> 24 211	<u>37 739</u> 24 211	<u>42 762</u> 24 211	<u>44 965</u> 24 211	<u>29 313</u> 24 211
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 146</u> 24 574	<u>37 293</u> 24 574	<u>46 657</u> 24 574	<u>38 108</u> 24 574	<u>43 132</u> 24 574	<u>45 335</u> 24 574	<u>29 682</u> 24 574
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 051</u> 23 501	<u>36 198</u> 23 501	<u>45 562</u> 23 501	<u>37 014</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>44 240</u> 23 501	<u>28 588</u> 23 501

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>36 120</u> 17 268	<u>35 680</u> 17 268	<u>30 385</u> 17 268	<u>26 035</u> 17 268	<u>22 666</u> 17 326	<u>35 680</u> 17 268
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>33 979</u> 20 792	<u>29 629</u> 20 792	<u>26 202</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>42 007</u> 23 039	<u>41 811</u> 23 039	<u>36 271</u> 23 039	<u>31 921</u> 23 039	<u>28 338</u> 22 886	<u>41 811</u> 23 039
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>42 241</u> 23 269	<u>41 800</u> 23 269	<u>36 505</u> 23 269	<u>32 155</u> 23 269	<u>28 572</u> 23 115	<u>41 800</u> 23 269
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>42 477</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>36 742</u> 23 501	<u>32 392</u> 23 501	<u>28 807</u> 23 346	<u>42 037</u> 23 501
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>42 837</u> 23 853	<u>42 397</u> 23 853	<u>37 102</u> 23 853	<u>32 751</u> 23 853	<u>29 164</u> 23 696	<u>42 397</u> 23 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>43 203</u> 24 211	<u>42 762</u> 24 211	<u>37 467</u> 24 211	<u>33 117</u> 24 211	<u>29 527</u> 24 052	<u>42 762</u> 24 211
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>43 572</u> 24 574	<u>43 132</u> 24 574	<u>37 837</u> 24 574	<u>33 486</u> 24 574	<u>29 894</u> 24 412	<u>43 132</u> 24 574
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>42 477</u> 23 501	<u>42 037</u> 23 501	<u>36 742</u> 23 501	<u>32 392</u> 23 501	<u>28 807</u> 23 346	<u>42 037</u> 23 501

						-	-	-	-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 291</u> 23 736	<u>36 438</u> 23 736	<u>45 802</u> 23 736	<u>37 253</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>44 480</u> 23 736	<u>28 827</u> 23 736
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 654</u> 24 092	<u>36 801</u> 24 092	<u>46 165</u> 24 092	<u>37 616</u> 24 092	<u>42 640</u> 24 092	<u>44 843</u> 24 092	<u>29 190</u> 24 092
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 023</u> 24 453	<u>37 170</u> 24 453	<u>46 533</u> 24 453	<u>37 985</u> 24 453	<u>43 008</u> 24 453	<u>45 212</u> 24 453	<u>29 559</u> 24 453
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 397</u> 24 820	<u>37 544</u> 24 820	<u>46 908</u> 24 820	<u>38 359</u> 24 820	<u>43 382</u> 24 820	<u>45 586</u> 24 820	<u>29 933</u> 24 820
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 291</u> 23 736	<u>36 438</u> 23 736	<u>45 802</u> 23 736	<u>37 253</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>44 480</u> 23 736	<u>28 827</u> 23 736
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 533</u> 23 973	<u>36 680</u> 23 973	<u>46 044</u> 23 973	<u>37 495</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>44 722</u> 23 973	<u>29 069</u> 23 973
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 901</u> 24 333	<u>37 048</u> 24 333	<u>46 411</u> 24 333	<u>37 863</u> 24 333	<u>42 886</u> 24 333	<u>45 089</u> 24 333	<u>29 437</u> 24 333
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 273</u> 24 698	<u>37 420</u> 24 698	<u>46 783</u> 24 698	<u>38 235</u> 24 698	<u>43 258</u> 24 698	<u>45 461</u> 24 698	<u>29 809</u> 24 698
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 650</u> 25 068	<u>37 797</u> 25 068	<u>47 161</u> 25 068	<u>38 612</u> 25 068	<u>43 636</u> 25 068	<u>45 839</u> 25 068	<u>30 186</u> 25 068
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 533</u> 23 973	<u>36 680</u> 23 973	<u>46 044</u> 23 973	<u>37 495</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>44 722</u> 23 973	<u>29 069</u> 23 973
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 778</u> 24 213	<u>36 925</u> 24 213	<u>46 288</u> 24 213	<u>37 740</u> 24 213	<u>42 763</u> 24 213	<u>44 966</u> 24 213	<u>29 314</u> 24 213
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 148</u> 24 576	<u>37 295</u> 24 576	<u>46 659</u> 24 576	<u>38 110</u> 24 576	<u>43 134</u> 24 576	<u>45 337</u> 24 576	<u>29 684</u> 24 576
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 525</u> 24 945	<u>37 672</u> 24 945	<u>47 035</u> 24 945	<u>38 487</u> 24 945	<u>43 510</u> 24 945	<u>45 713</u> 24 945	<u>30 061</u> 24 945

					-	-	-	-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>42 717</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>36 982</u> 23 736	<u>32 632</u> 23 736	<u>29 045</u> 23 579	<u>42 277</u> 23 736
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>43 080</u> 24 092	<u>42 640</u> 24 092	<u>37 345</u> 24 092	<u>32 995</u> 24 092	<u>29 406</u> 23 933	<u>42 640</u> 24 092
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>43 449</u> 24 453	<u>43 008</u> 24 453	<u>37 713</u> 24 453	<u>33 363</u> 24 453	<u>29 772</u> 24 292	<u>43 008</u> 24 453
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>43 823</u> 24 820	<u>43 382</u> 24 820	<u>38 087</u> 24 820	<u>33 737</u> 24 820	<u>30 143</u> 24 656	<u>43 382</u> 24 820
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>42 717</u> 23 736	<u>42 277</u> 23 736	<u>36 982</u> 23 736	<u>32 632</u> 23 736	<u>29 045</u> 23 579	<u>42 277</u> 23 736
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>42 959</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>37 224</u> 23 973	<u>32 874</u> 23 973	<u>29 285</u> 23 815	<u>42 519</u> 23 973
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>43 327</u> 24 333	<u>42 886</u> 24 333	<u>37 591</u> 24 333	<u>33 241</u> 24 333	<u>29 651</u> 24 173	<u>42 886</u> 24 333
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>43 699</u> 24 698	<u>43 258</u> 24 698	<u>37 963</u> 24 698	<u>33 613</u> 24 698	<u>30 020</u> 24 535	<u>43 258</u> 24 698
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>44 076</u> 25 068	<u>43 636</u> 25 068	<u>38 340</u> 25 068	<u>33 990</u> 25 068	<u>30 395</u> 24 903	<u>43 636</u> 25 068
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>42 959</u> 23 973	<u>42 519</u> 23 973	<u>37 224</u> 23 973	<u>32 874</u> 23 973	<u>29 285</u> 23 815	<u>42 519</u> 23 973
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>43 204</u> 24 213	<u>42 763</u> 24 213	<u>37 468</u> 24 213	<u>33 118</u> 24 213	<u>29 528</u> 24 053	<u>42 763</u> 24 213
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>43 574</u> 24 576	<u>43 134</u> 24 576	<u>37 839</u> 24 576	<u>33 489</u> 24 576	<u>29 896</u> 24 414	<u>43 134</u> 24 576
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>43 951</u> 24 945	<u>43 510</u> 24 945	<u>38 215</u> 24 945	<u>33 865</u> 24 945	<u>30 270</u> 24 781	<u>43 510</u> 24 945

						-	-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 906</u> 25 319	<u>38 053</u> 25 319	<u>47 417</u> 25 319	<u>38 869</u> 25 319	<u>43 892</u> 25 319	<u>46 095</u> 25 319	<u>30 443</u> 25 319
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 338</u> 24 330	<u>37 045</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>37 860</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>29 434</u> 24 330
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 143</u> 24 571	<u>37 290</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>38 105</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>29 679</u> 24 571
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 394</u> 24 817	<u>37 541</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 356</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>29 930</u> 24 817
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 774</u> 25 190	<u>37 921</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>38 737</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>30 311</u> 25 190
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 567	<u>38 306</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>39 121</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>30 695</u> 25 567
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 550</u> 25 951	<u>38 697</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>39 513</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>31 087</u> 25 951
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 394</u> 24 817	<u>37 541</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 356</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>29 930</u> 24 817
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 648</u> 25 066	<u>37 795</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 610</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>30 184</u> 25 066
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 031</u> 25 442	<u>38 178</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>38 993</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>30 567</u> 25 442
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 420</u> 25 823	<u>38 567</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>39 382</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>30 956</u> 25 823
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 815</u> 26 210	<u>38 962</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>39 777</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>31 351</u> 26 210

					-	-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>44 333</u> 25 319	<u>43 892</u> 25 319	<u>38 597</u> 25 319	<u>34 247</u> 25 319	<u>30 650</u> 25 153	<u>43 892</u> 25 319
212-101-0400	7473-2010 10	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>43 324</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330	<u>37 588</u> 24 330	<u>33 238</u> 24 330	<u>29 811</u> 24 330	<u>43 324</u> 24 330
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>43 569</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571	<u>37 834</u> 24 571	<u>33 484</u> 24 571	<u>30 056</u> 24 571	<u>43 569</u> 24 571
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 085</u> 24 817	<u>33 735</u> 24 817	<u>30 307</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>44 201</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190	<u>38 465</u> 25 190	<u>34 115</u> 25 190	<u>30 688</u> 25 190	<u>44 201</u> 25 190
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>44 585</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567	<u>38 849</u> 25 567	<u>34 499</u> 25 567	<u>31 072</u> 25 567	<u>44 585</u> 25 567
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>44 976</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951	<u>39 241</u> 25 951	<u>34 891</u> 25 951	<u>31 464</u> 25 951	<u>44 976</u> 25 951
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>38 085</u> 24 817	<u>33 735</u> 24 817	<u>30 307</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 338</u> 25 066	<u>33 988</u> 25 066	<u>30 561</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>44 457</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442	<u>38 722</u> 25 442	<u>34 372</u> 25 442	<u>30 944</u> 25 442	<u>44 457</u> 25 442
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>44 846</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823	<u>39 111</u> 25 823	<u>34 761</u> 25 823	<u>31 333</u> 25 823	<u>44 846</u> 25 823
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>45 241</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210	<u>39 506</u> 26 210	<u>35 155</u> 26 210	<u>31 728</u> 26 210	<u>45 241</u> 26 210

						-	-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 648</u> 25 066	<u>37 795</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 610</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>30 184</u> 25 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 903</u> 25 316	<u>38 050</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 866</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>30 440</u> 25 316
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 290</u> 25 696	<u>38 437</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>39 252</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>30 826</u> 25 696
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 684</u> 26 081	<u>38 831</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>39 646</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>31 220</u> 26 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 082</u> 26 472	<u>39 229</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>40 044</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>31 618</u> 26 472
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 903</u> 25 316	<u>38 050</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 866</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>30 440</u> 25 316
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 161</u> 25 569	<u>38 308</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>39 123</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>30 697</u> 25 569
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 553</u> 25 953	<u>38 700</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>39 515</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>31 089</u> 25 953
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 950</u> 26 342	<u>39 097</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>39 912</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>31 486</u> 26 342
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 352</u> 26 737	<u>39 499</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>40 315</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>31 889</u> 26 737
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 516</u> 25 629	<u>38 369</u> 25 629	<u>48 761</u> 25 629	<u>39 184</u> 25 629	<u>44 387</u> 25 629	<u>46 998</u> 25 629	<u>30 758</u> 25 629
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 483</u> 25 884	<u>38 630</u> 25 884	<u>48 963</u> 25 884	<u>39 445</u> 25 884	<u>44 292</u> 25 884	<u>47 200</u> 25 884	<u>31 019</u> 25 884

					-	-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>44 074</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066	<u>38 338</u> 25 066	<u>33 988</u> 25 066	<u>30 561</u> 25 066	<u>44 074</u> 25 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 594</u> 25 316	<u>34 244</u> 25 316	<u>30 816</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>44 716</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696	<u>38 981</u> 25 696	<u>34 631</u> 25 696	<u>31 203</u> 25 696	<u>44 716</u> 25 696
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>45 110</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081	<u>39 374</u> 26 081	<u>35 024</u> 26 081	<u>31 597</u> 26 081	<u>45 110</u> 26 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>45 508</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472	<u>39 772</u> 26 472	<u>35 422</u> 26 472	<u>31 995</u> 26 472	<u>45 508</u> 26 472
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>44 329</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316	<u>38 594</u> 25 316	<u>34 244</u> 25 316	<u>30 816</u> 25 316	<u>44 329</u> 25 316
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>44 587</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569	<u>38 852</u> 25 569	<u>34 502</u> 25 569	<u>31 074</u> 25 569	<u>44 587</u> 25 569
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>44 979</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953	<u>39 243</u> 25 953	<u>34 893</u> 25 953	<u>31 466</u> 25 953	<u>44 979</u> 25 953
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>45 376</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342	<u>39 640</u> 26 342	<u>35 290</u> 26 342	<u>31 863</u> 26 342	<u>45 376</u> 26 342
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>45 779</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737	<u>40 043</u> 26 737	<u>35 693</u> 26 737	<u>32 266</u> 26 737	<u>45 779</u> 26 737
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>44 648</u> 25 629	<u>44 387</u> 25 629	<u>38 913</u> 25 629	<u>34 563</u> 25 629	<u>30 719</u> 25 221	<u>44 387</u> 25 629
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>44 909</u> 25 884	<u>44 292</u> 25 884	<u>39 173</u> 25 884	<u>34 823</u> 25 884	<u>30 974</u> 25 471	<u>44 292</u> 25 884

						-	-	-	-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 143	<u>38 893</u> 26 143	<u>49 226</u> 26 143	<u>39 709</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>47 464</u> 26 143	<u>31 283</u> 26 143
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 535	<u>39 294</u> 26 535	<u>49 627</u> 26 535	<u>40 109</u> 26 535	<u>44 956</u> 26 535	<u>47 864</u> 26 535	<u>31 683</u> 26 535
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 552</u> 26 933	<u>39 699</u> 26 933	<u>50 032</u> 26 933	<u>40 515</u> 26 933	<u>45 362</u> 26 933	<u>48 270</u> 26 933	<u>32 089</u> 26 933
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 965</u> 27 338	<u>40 112</u> 27 338	<u>50 445</u> 27 338	<u>40 927</u> 27 338	<u>45 774</u> 27 338	<u>48 683</u> 27 338	<u>32 501</u> 27 338
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 143	<u>38 893</u> 26 143	<u>49 226</u> 26 143	<u>39 709</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>47 464</u> 26 143	<u>31 283</u> 26 143
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 014</u> 26 405	<u>39 161</u> 26 405	<u>49 494</u> 26 405	<u>39 976</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>47 731</u> 26 405	<u>31 550</u> 26 405
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 417</u> 26 800	<u>39 564</u> 26 800	<u>49 897</u> 26 800	<u>40 379</u> 26 800	<u>45 226</u> 26 800	<u>48 135</u> 26 800	<u>31 953</u> 26 800
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 828</u> 27 203	<u>39 975</u> 27 203	<u>50 308</u> 27 203	<u>40 790</u> 27 203	<u>45 637</u> 27 203	<u>48 545</u> 27 203	<u>32 364</u> 27 203
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 244</u> 27 611	<u>40 391</u> 27 611	<u>50 724</u> 27 611	<u>41 206</u> 27 611	<u>46 053</u> 27 611	<u>48 961</u> 27 611	<u>32 780</u> 27 611
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 014</u> 26 405	<u>39 161</u> 26 405	<u>49 494</u> 26 405	<u>39 976</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>47 731</u> 26 405	<u>31 550</u> 26 405
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 283</u> 26 669	<u>39 430</u> 26 669	<u>49 763</u> 26 669	<u>40 245</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>48 000</u> 26 669	<u>31 819</u> 26 669
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 069	<u>39 838</u> 27 069	<u>50 171</u> 27 069	<u>40 653</u> 27 069	<u>45 500</u> 27 069	<u>48 409</u> 27 069	<u>32 227</u> 27 069
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 105</u> 27 475	<u>40 252</u> 27 475	<u>50 585</u> 27 475	<u>41 067</u> 27 475	<u>45 914</u> 27 475	<u>48 822</u> 27 475	<u>32 641</u> 27 475

					-	-	-	-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>45 173</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>39 437</u> 26 143	<u>35 087</u> 26 143	<u>31 234</u> 25 725	<u>44 556</u> 26 143
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>45 573</u> 26 535	<u>44 956</u> 26 535	<u>39 837</u> 26 535	<u>35 487</u> 26 535	<u>31 627</u> 26 111	<u>44 956</u> 26 535
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>45 979</u> 26 933	<u>45 362</u> 26 933	<u>40 243</u> 26 933	<u>35 893</u> 26 933	<u>32 027</u> 26 503	<u>45 362</u> 26 933
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>46 391</u> 27 338	<u>45 774</u> 27 338	<u>40 656</u> 27 338	<u>36 305</u> 27 338	<u>32 433</u> 26 901	<u>45 774</u> 27 338
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>45 173</u> 26 143	<u>44 556</u> 26 143	<u>39 437</u> 26 143	<u>35 087</u> 26 143	<u>31 234</u> 25 725	<u>44 556</u> 26 143
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>45 440</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>39 704</u> 26 405	<u>35 354</u> 26 405	<u>31 497</u> 25 983	<u>44 823</u> 26 405
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>45 843</u> 26 800	<u>45 226</u> 26 800	<u>40 108</u> 26 800	<u>35 758</u> 26 800	<u>31 894</u> 26 372	<u>45 226</u> 26 800
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>46 254</u> 27 203	<u>45 637</u> 27 203	<u>40 518</u> 27 203	<u>36 168</u> 27 203	<u>32 298</u> 26 768	<u>45 637</u> 27 203
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>46 670</u> 27 611	<u>46 053</u> 27 611	<u>40 934</u> 27 611	<u>36 584</u> 27 611	<u>32 707</u> 27 170	<u>46 053</u> 27 611
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>45 440</u> 26 405	<u>44 823</u> 26 405	<u>39 704</u> 26 405	<u>35 354</u> 26 405	<u>31 497</u> 25 983	<u>44 823</u> 26 405
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>45 709</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>39 973</u> 26 669	<u>35 623</u> 26 669	<u>31 762</u> 26 243	<u>45 092</u> 26 669
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>46 117</u> 27 069	<u>45 500</u> 27 069	<u>40 382</u> 27 069	<u>36 031</u> 27 069	<u>32 163</u> 26 637	<u>45 500</u> 27 069
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>46 531</u> 27 475	<u>45 914</u> 27 475	<u>40 795</u> 27 475	<u>36 445</u> 27 475	<u>32 570</u> 27 036	<u>45 914</u> 27 475

						-	-	-	-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 526</u> 27 887	<u>40 673</u> 27 887	<u>51 006</u> 27 887	<u>41 488</u> 27 887	<u>46 335</u> 27 887	<u>49 243</u> 27 887	<u>33 062</u> 27 887
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 283</u> 26 669	<u>39 430</u> 26 669	<u>49 763</u> 26 669	<u>40 245</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>48 000</u> 26 669	<u>31 819</u> 26 669
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 555</u> 26 935	<u>39 702</u> 26 935	<u>50 035</u> 26 935	<u>40 517</u> 26 935	<u>45 364</u> 26 935	<u>48 272</u> 26 935	<u>32 091</u> 26 935
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 966</u> 27 339	<u>40 113</u> 27 339	<u>50 446</u> 27 339	<u>40 928</u> 27 339	<u>45 775</u> 27 339	<u>48 684</u> 27 339	<u>32 502</u> 27 339
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 385</u> 27 749	<u>40 532</u> 27 749	<u>50 865</u> 27 749	<u>41 347</u> 27 749	<u>46 194</u> 27 749	<u>49 102</u> 27 749	<u>32 921</u> 27 749
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 810</u> 28 166	<u>40 957</u> 28 166	<u>51 290</u> 28 166	<u>41 772</u> 28 166	<u>46 619</u> 28 166	<u>49 527</u> 28 166	<u>33 346</u> 28 166
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 407</u> 26 466	<u>39 223</u> 26 466	<u>48 587</u> 26 466	<u>40 039</u> 26 466	<u>45 307</u> 26 466	<u>47 265</u> 26 466	<u>31 613</u> 26 466
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 729	<u>39 491</u> 26 729	<u>48 855</u> 26 729	<u>40 306</u> 26 729	<u>45 330</u> 26 729	<u>47 533</u> 26 729	<u>31 880</u> 26 729
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 617</u> 26 996	<u>39 764</u> 26 996	<u>49 127</u> 26 996	<u>40 579</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>47 805</u> 26 996	<u>32 153</u> 26 996
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 029</u> 27 400	<u>40 176</u> 27 400	<u>49 540</u> 27 400	<u>40 991</u> 27 400	<u>46 015</u> 27 400	<u>48 218</u> 27 400	<u>32 565</u> 27 400
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 449</u> 27 812	<u>40 596</u> 27 812	<u>49 960</u> 27 812	<u>41 412</u> 27 812	<u>46 435</u> 27 812	<u>48 638</u> 27 812	<u>32 985</u> 27 812
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 875</u> 28 229	<u>41 022</u> 28 229	<u>50 385</u> 28 229	<u>41 837</u> 28 229	<u>46 860</u> 28 229	<u>49 063</u> 28 229	<u>33 411</u> 28 229

					-	-	-	-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>46 952</u> 27 887	<u>46 335</u> 27 887	<u>41 216</u> 27 887	<u>36 866</u> 27 887	<u>32 984</u> 27 442	<u>46 335</u> 27 887
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>45 709</u> 26 669	<u>45 092</u> 26 669	<u>39 973</u> 26 669	<u>35 623</u> 26 669	<u>31 762</u> 26 243	<u>45 092</u> 26 669
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>45 981</u> 26 935	<u>45 364</u> 26 935	<u>40 245</u> 26 935	<u>35 895</u> 26 935	<u>32 029</u> 26 505	<u>45 364</u> 26 935
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>46 392</u> 27 339	<u>45 775</u> 27 339	<u>40 657</u> 27 339	<u>36 307</u> 27 339	<u>32 434</u> 26 902	<u>45 775</u> 27 339
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>46 811</u> 27 749	<u>46 194</u> 27 749	<u>41 075</u> 27 749	<u>36 725</u> 27 749	<u>32 846</u> 27 306	<u>46 194</u> 27 749
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>47 236</u> 28 166	<u>46 619</u> 28 166	<u>41 500</u> 28 166	<u>37 150</u> 28 166	<u>33 264</u> 27 716	<u>46 619</u> 28 166
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>45 502</u> 26 466	<u>45 307</u> 26 466	<u>39 767</u> 26 466	<u>35 417</u> 26 466	<u>32 188</u> 26 661	<u>45 307</u> 26 466
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>45 770</u> 26 729	<u>45 330</u> 26 729	<u>40 035</u> 26 729	<u>35 685</u> 26 729	<u>32 458</u> 26 925	<u>45 330</u> 26 729
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>46 043</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>40 307</u> 26 996	<u>35 957</u> 26 996	<u>32 732</u> 27 194	<u>45 602</u> 26 996
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>46 455</u> 27 400	<u>46 015</u> 27 400	<u>40 720</u> 27 400	<u>36 370</u> 27 400	<u>33 148</u> 27 602	<u>46 015</u> 27 400
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>46 875</u> 27 812	<u>46 435</u> 27 812	<u>41 140</u> 27 812	<u>36 790</u> 27 812	<u>33 571</u> 28 017	<u>46 435</u> 27 812
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>47 301</u> 28 229	<u>46 860</u> 28 229	<u>41 565</u> 28 229	<u>37 215</u> 28 229	<u>33 999</u> 28 437	<u>46 860</u> 28 229

						-	-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 617</u> 26 996	<u>39 764</u> 26 996	<u>49 127</u> 26 996	<u>40 579</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>47 805</u> 26 996	<u>32 153</u> 26 996
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 892</u> 27 266	<u>40 039</u> 27 266	<u>49 403</u> 27 266	<u>40 854</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>48 081</u> 27 266	<u>32 428</u> 27 266
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 309</u> 27 675	<u>40 456</u> 27 675	<u>49 820</u> 27 675	<u>41 271</u> 27 675	<u>46 294</u> 27 675	<u>48 498</u> 27 675	<u>32 845</u> 27 675
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 732</u> 28 090	<u>40 879</u> 28 090	<u>50 243</u> 28 090	<u>41 694</u> 28 090	<u>46 718</u> 28 090	<u>48 921</u> 28 090	<u>33 268</u> 28 090
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 162</u> 28 511	<u>41 309</u> 28 511	<u>50 672</u> 28 511	<u>42 124</u> 28 511	<u>47 147</u> 28 511	<u>49 350</u> 28 511	<u>33 698</u> 28 511
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 892</u> 27 266	<u>40 039</u> 27 266	<u>49 403</u> 27 266	<u>40 854</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>48 081</u> 27 266	<u>32 428</u> 27 266
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 170</u> 27 538	<u>40 317</u> 27 538	<u>49 680</u> 27 538	<u>41 132</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>48 358</u> 27 538	<u>32 706</u> 27 538
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 592</u> 27 952	<u>40 739</u> 27 952	<u>50 102</u> 27 952	<u>41 554</u> 27 952	<u>46 577</u> 27 952	<u>48 781</u> 27 952	<u>33 128</u> 27 952
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 019</u> 28 371	<u>41 166</u> 28 371	<u>50 530</u> 28 371	<u>41 981</u> 28 371	<u>47 005</u> 28 371	<u>49 208</u> 28 371	<u>33 555</u> 28 371
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 453</u> 28 796	<u>41 600</u> 28 796	<u>50 964</u> 28 796	<u>42 415</u> 28 796	<u>47 439</u> 28 796	<u>49 642</u> 28 796	<u>33 989</u> 28 796
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 170</u> 27 538	<u>40 317</u> 27 538	<u>49 680</u> 27 538	<u>41 132</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>48 358</u> 27 538	<u>32 706</u> 27 538
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 451</u> 27 814	<u>40 598</u> 27 814	<u>49 962</u> 27 814	<u>41 414</u> 27 814	<u>46 437</u> 27 814	<u>48 640</u> 27 814	<u>32 988</u> 27 814
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 877</u> 28 231	<u>41 024</u> 28 231	<u>50 387</u> 28 231	<u>41 839</u> 28 231	<u>46 862</u> 28 231	<u>49 065</u> 28 231	<u>33 413</u> 28 231

					-	-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>46 043</u> 26 996	<u>45 602</u> 26 996	<u>40 307</u> 26 996	<u>35 957</u> 26 996	<u>32 732</u> 27 194	<u>45 602</u> 26 996
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>46 318</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>40 582</u> 27 266	<u>36 232</u> 27 266	<u>33 009</u> 27 466	<u>45 878</u> 27 266
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>46 735</u> 27 675	<u>46 294</u> 27 675	<u>40 999</u> 27 675	<u>36 649</u> 27 675	<u>33 429</u> 27 878	<u>46 294</u> 27 675
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>47 158</u> 28 090	<u>46 718</u> 28 090	<u>41 423</u> 28 090	<u>37 073</u> 28 090	<u>33 856</u> 28 296	<u>46 718</u> 28 090
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>47 588</u> 28 511	<u>47 147</u> 28 511	<u>41 852</u> 28 511	<u>37 502</u> 28 511	<u>34 289</u> 28 720	<u>47 147</u> 28 511
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>46 318</u> 27 266	<u>45 878</u> 27 266	<u>40 582</u> 27 266	<u>36 232</u> 27 266	<u>33 009</u> 27 466	<u>45 878</u> 27 266
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>46 596</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>40 860</u> 27 538	<u>36 510</u> 27 538	<u>33 289</u> 27 740	<u>46 155</u> 27 538
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>47 018</u> 27 952	<u>46 577</u> 27 952	<u>41 282</u> 27 952	<u>36 932</u> 27 952	<u>33 714</u> 28 157	<u>46 577</u> 27 952
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>47 445</u> 28 371	<u>47 005</u> 28 371	<u>41 710</u> 28 371	<u>37 360</u> 28 371	<u>34 145</u> 28 579	<u>47 005</u> 28 371
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>47 879</u> 28 796	<u>47 439</u> 28 796	<u>42 144</u> 28 796	<u>37 793</u> 28 796	<u>34 582</u> 29 008	<u>47 439</u> 28 796
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>46 596</u> 27 538	<u>46 155</u> 27 538	<u>40 860</u> 27 538	<u>36 510</u> 27 538	<u>33 289</u> 27 740	<u>46 155</u> 27 538
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>46 878</u> 27 814	<u>46 437</u> 27 814	<u>41 142</u> 27 814	<u>36 792</u> 27 814	<u>33 573</u> 28 019	<u>46 437</u> 27 814
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>47 303</u> 28 231	<u>46 862</u> 28 231	<u>41 567</u> 28 231	<u>37 217</u> 28 231	<u>34 001</u> 28 439	<u>46 862</u> 28 231

						-	-	-	-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 309</u> 28 655	<u>41 456</u> 28 655	<u>50 819</u> 28 655	<u>42 271</u> 28 655	<u>47 294</u> 28 655	<u>49 497</u> 28 655	<u>33 845</u> 28 655
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 747</u> 29 084	<u>41 894</u> 29 084	<u>51 257</u> 29 084	<u>42 709</u> 29 084	<u>47 732</u> 29 084	<u>49 935</u> 29 084	<u>34 283</u> 29 084
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 294</u> 28 640	<u>41 441</u> 28 640	<u>50 804</u> 28 640	<u>42 256</u> 28 640	<u>47 279</u> 28 640	<u>49 482</u> 28 640	<u>33 830</u> 28 640
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 586</u> 28 927	<u>41 733</u> 28 927	<u>51 097</u> 28 927	<u>42 548</u> 28 927	<u>47 572</u> 28 927	<u>49 775</u> 28 927	<u>34 122</u> 28 927
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 360	<u>42 175</u> 29 360	<u>51 539</u> 29 360	<u>42 991</u> 29 360	<u>48 014</u> 29 360	<u>50 217</u> 29 360	<u>34 565</u> 29 360
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 478</u> 29 801	<u>42 625</u> 29 801	<u>51 989</u> 29 801	<u>43 440</u> 29 801	<u>48 463</u> 29 801	<u>50 667</u> 29 801	<u>35 014</u> 29 801
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 934</u> 30 248	<u>43 081</u> 30 248	<u>52 445</u> 30 248	<u>43 896</u> 30 248	<u>48 919</u> 30 248	<u>51 123</u> 30 248	<u>35 470</u> 30 248
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 597</u> 28 613	<u>41 413</u> 28 613	<u>50 777</u> 28 613	<u>42 229</u> 28 613	<u>47 497</u> 28 613	<u>49 455</u> 28 613	<u>33 802</u> 28 613
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 557</u> 28 898	<u>41 704</u> 28 898	<u>51 067</u> 28 898	<u>42 519</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>49 745</u> 28 898	<u>34 093</u> 28 898
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 331	<u>42 145</u> 29 331	<u>51 509</u> 29 331	<u>42 961</u> 29 331	<u>47 984</u> 29 331	<u>50 187</u> 29 331	<u>34 535</u> 29 331
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 447</u> 29 771	<u>42 594</u> 29 771	<u>51 957</u> 29 771	<u>43 409</u> 29 771	<u>48 432</u> 29 771	<u>50 635</u> 29 771	<u>34 983</u> 29 771
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 903</u> 30 217	<u>43 050</u> 30 217	<u>52 413</u> 30 217	<u>43 865</u> 30 217	<u>48 888</u> 30 217	<u>51 091</u> 30 217	<u>35 439</u> 30 217

					-	-	-	-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>47 735</u> 28 655	<u>47 294</u> 28 655	<u>41 999</u> 28 655	<u>37 649</u> 28 655	<u>34 436</u> 28 865	<u>47 294</u> 28 655
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>48 173</u> 29 084	<u>47 732</u> 29 084	<u>42 437</u> 29 084	<u>38 087</u> 29 084	<u>34 878</u> 29 298	<u>47 732</u> 29 084
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>47 720</u> 28 640	<u>47 279</u> 28 640	<u>41 984</u> 28 640	<u>37 634</u> 28 640	<u>34 421</u> 28 851	<u>47 279</u> 28 640
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>48 012</u> 28 927	<u>47 572</u> 28 927	<u>42 277</u> 28 927	<u>37 926</u> 28 927	<u>34 716</u> 29 139	<u>47 572</u> 28 927
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>48 454</u> 29 360	<u>48 014</u> 29 360	<u>42 719</u> 29 360	<u>38 369</u> 29 360	<u>35 161</u> 29 576	<u>48 014</u> 29 360
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>48 904</u> 29 801	<u>48 463</u> 29 801	<u>43 168</u> 29 801	<u>38 818</u> 29 801	<u>35 614</u> 30 020	<u>48 463</u> 29 801
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>49 360</u> 30 248	<u>48 919</u> 30 248	<u>43 624</u> 30 248	<u>39 274</u> 30 248	<u>36 074</u> 30 470	<u>48 919</u> 30 248
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>47 692</u> 28 613	<u>47 497</u> 28 613	<u>41 957</u> 28 613	<u>37 607</u> 28 613	<u>34 332</u> 28 763	<u>47 497</u> 28 613
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>47 983</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>42 247</u> 28 898	<u>37 897</u> 28 898	<u>34 624</u> 29 049	<u>47 542</u> 28 898
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>48 425</u> 29 331	<u>47 984</u> 29 331	<u>42 689</u> 29 331	<u>38 339</u> 29 331	<u>35 068</u> 29 485	<u>47 984</u> 29 331
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>48 873</u> 29 771	<u>48 432</u> 29 771	<u>43 137</u> 29 771	<u>38 787</u> 29 771	<u>35 519</u> 29 927	<u>48 432</u> 29 771
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>49 329</u> 30 217	<u>48 888</u> 30 217	<u>43 593</u> 30 217	<u>39 243</u> 30 217	<u>35 977</u> 30 376	<u>48 888</u> 30 217

						-	-	-	-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 557</u> 28 898	<u>41 704</u> 28 898	<u>51 067</u> 28 898	<u>42 519</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>49 745</u> 28 898	<u>34 093</u> 28 898
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 186	<u>41 998</u> 29 186	<u>51 361</u> 29 186	<u>42 813</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>50 040</u> 29 186	<u>34 387</u> 29 186
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 298</u> 29 625	<u>42 445</u> 29 625	<u>51 809</u> 29 625	<u>43 260</u> 29 625	<u>48 284</u> 29 625	<u>50 487</u> 29 625	<u>34 834</u> 29 625
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 751</u> 30 069	<u>42 898</u> 30 069	<u>52 261</u> 30 069	<u>43 713</u> 30 069	<u>48 736</u> 30 069	<u>50 939</u> 30 069	<u>35 287</u> 30 069
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 211</u> 30 520	<u>43 358</u> 30 520	<u>52 721</u> 30 520	<u>44 173</u> 30 520	<u>49 196</u> 30 520	<u>51 399</u> 30 520	<u>35 747</u> 30 520
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 851</u> 29 186	<u>41 998</u> 29 186	<u>51 361</u> 29 186	<u>42 813</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>50 040</u> 29 186	<u>34 387</u> 29 186
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 148</u> 29 478	<u>42 295</u> 29 478	<u>51 659</u> 29 478	<u>43 110</u> 29 478	<u>48 134</u> 29 478	<u>50 337</u> 29 478	<u>34 684</u> 29 478
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 600</u> 29 921	<u>42 747</u> 29 921	<u>52 110</u> 29 921	<u>43 562</u> 29 921	<u>48 585</u> 29 921	<u>50 788</u> 29 921	<u>35 136</u> 29 921
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 370	<u>43 205</u> 30 370	<u>52 568</u> 30 370	<u>44 020</u> 30 370	<u>49 043</u> 30 370	<u>51 246</u> 30 370	<u>35 594</u> 30 370
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 522</u> 30 825	<u>43 669</u> 30 825	<u>53 033</u> 30 825	<u>44 484</u> 30 825	<u>49 508</u> 30 825	<u>51 711</u> 30 825	<u>36 058</u> 30 825
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 042</u> 30 354	<u>43 189</u> 30 354	<u>52 552</u> 30 354	<u>44 004</u> 30 354	<u>49 027</u> 30 354	<u>51 230</u> 30 354	<u>35 578</u> 30 354
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 352</u> 30 658	<u>43 499</u> 30 658	<u>52 863</u> 30 658	<u>44 314</u> 30 658	<u>49 337</u> 30 658	<u>51 541</u> 30 658	<u>35 888</u> 30 658
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 821</u> 31 118	<u>43 968</u> 31 118	<u>53 331</u> 31 118	<u>44 783</u> 31 118	<u>49 806</u> 31 118	<u>52 009</u> 31 118	<u>36 357</u> 31 118

					-	-	-	-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>47 983</u> 28 898	<u>47 542</u> 28 898	<u>42 247</u> 28 898	<u>37 897</u> 28 898	<u>34 624</u> 29 049	<u>47 542</u> 28 898
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>48 277</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>42 541</u> 29 186	<u>38 191</u> 29 186	<u>34 920</u> 29 339	<u>47 836</u> 29 186
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>48 724</u> 29 625	<u>48 284</u> 29 625	<u>42 989</u> 29 625	<u>38 638</u> 29 625	<u>35 370</u> 29 780	<u>48 284</u> 29 625
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>49 177</u> 30 069	<u>48 736</u> 30 069	<u>43 441</u> 30 069	<u>39 091</u> 30 069	<u>35 825</u> 30 226	<u>48 736</u> 30 069
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>49 637</u> 30 520	<u>49 196</u> 30 520	<u>43 901</u> 30 520	<u>39 551</u> 30 520	<u>36 287</u> 30 680	<u>49 196</u> 30 520
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>48 277</u> 29 186	<u>47 836</u> 29 186	<u>42 541</u> 29 186	<u>38 191</u> 29 186	<u>34 920</u> 29 339	<u>47 836</u> 29 186
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>48 574</u> 29 478	<u>48 134</u> 29 478	<u>42 839</u> 29 478	<u>38 489</u> 29 478	<u>35 219</u> 29 633	<u>48 134</u> 29 478
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>49 026</u> 29 921	<u>48 585</u> 29 921	<u>43 290</u> 29 921	<u>38 940</u> 29 921	<u>35 673</u> 30 078	<u>48 585</u> 29 921
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>49 484</u> 30 370	<u>49 043</u> 30 370	<u>43 748</u> 30 370	<u>39 398</u> 30 370	<u>36 133</u> 30 529	<u>49 043</u> 30 370
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>49 948</u> 30 825	<u>49 508</u> 30 825	<u>44 213</u> 30 825	<u>39 862</u> 30 825	<u>36 600</u> 30 986	<u>49 508</u> 30 825
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>49 468</u> 30 354	<u>49 027</u> 30 354	<u>43 732</u> 30 354	<u>39 382</u> 30 354	<u>36 117</u> 30 513	<u>49 027</u> 30 354
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>49 778</u> 30 658	<u>49 337</u> 30 658	<u>44 042</u> 30 658	<u>39 692</u> 30 658	<u>36 429</u> 30 819	<u>49 337</u> 30 658
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>50 247</u> 31 118	<u>49 806</u> 31 118	<u>44 511</u> 31 118	<u>40 161</u> 31 118	<u>36 900</u> 31 281	<u>49 806</u> 31 118

						-	-	-	-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 297</u> 31 584	<u>44 444</u> 31 584	<u>53 807</u> 31 584	<u>45 259</u> 31 584	<u>50 282</u> 31 584	<u>52 485</u> 31 584	<u>36 833</u> 31 584
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 779</u> 32 057	<u>44 926</u> 32 057	<u>54 290</u> 32 057	<u>45 742</u> 32 057	<u>50 765</u> 32 057	<u>52 968</u> 32 057	<u>37 316</u> 32 057
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 086</u> 30 074	<u>42 903</u> 30 074	<u>52 267</u> 30 074	<u>43 718</u> 30 074	<u>48 986</u> 30 074	<u>50 945</u> 30 074	<u>35 292</u> 30 074
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 062</u> 30 374	<u>43 209</u> 30 374	<u>52 573</u> 30 374	<u>44 025</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>51 251</u> 30 374	<u>35 599</u> 30 374
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 527</u> 30 830	<u>43 674</u> 30 830	<u>53 038</u> 30 830	<u>44 489</u> 30 830	<u>49 512</u> 30 830	<u>51 716</u> 30 830	<u>36 063</u> 30 830
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 999</u> 31 292	<u>44 146</u> 31 292	<u>53 509</u> 31 292	<u>44 961</u> 31 292	<u>49 984</u> 31 292	<u>52 187</u> 31 292	<u>36 535</u> 31 292
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 478</u> 31 762	<u>44 625</u> 31 762	<u>53 988</u> 31 762	<u>45 440</u> 31 762	<u>50 463</u> 31 762	<u>52 666</u> 31 762	<u>37 014</u> 31 762
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 062</u> 30 374	<u>43 209</u> 30 374	<u>52 573</u> 30 374	<u>44 025</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>51 251</u> 30 374	<u>35 599</u> 30 374
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 372</u> 30 678	<u>43 519</u> 30 678	<u>52 883</u> 30 678	<u>44 334</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>51 561</u> 30 678	<u>35 908</u> 30 678
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 842</u> 31 138	<u>43 989</u> 31 138	<u>53 352</u> 31 138	<u>44 804</u> 31 138	<u>49 827</u> 31 138	<u>52 030</u> 31 138	<u>36 378</u> 31 138
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 319</u> 31 606	<u>44 466</u> 31 606	<u>53 829</u> 31 606	<u>45 281</u> 31 606	<u>50 304</u> 31 606	<u>52 507</u> 31 606	<u>36 855</u> 31 606
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 802</u> 32 079	<u>44 949</u> 32 079	<u>54 312</u> 32 079	<u>45 764</u> 32 079	<u>50 787</u> 32 079	<u>52 990</u> 32 079	<u>37 338</u> 32 079

					-	-	-	-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>50 723</u> 31 584	<u>50 282</u> 31 584	<u>44 987</u> 31 584	<u>40 637</u> 31 584	<u>37 379</u> 31 750	<u>50 282</u> 31 584
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>51 205</u> 32 057	<u>50 765</u> 32 057	<u>45 470</u> 32 057	<u>41 120</u> 32 057	<u>37 864</u> 32 226	<u>50 765</u> 32 057
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>49 182</u> 30 074	<u>48 986</u> 30 074	<u>43 446</u> 30 074	<u>39 096</u> 30 074	<u>36 144</u> 30 539	<u>48 986</u> 30 074
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>49 489</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>43 753</u> 30 374	<u>39 403</u> 30 374	<u>36 453</u> 30 842	<u>49 048</u> 30 374
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>49 953</u> 30 830	<u>49 512</u> 30 830	<u>44 217</u> 30 830	<u>39 867</u> 30 830	<u>36 925</u> 31 305	<u>49 512</u> 30 830
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>50 425</u> 31 292	<u>49 984</u> 31 292	<u>44 689</u> 31 292	<u>40 339</u> 31 292	<u>37 404</u> 31 774	<u>49 984</u> 31 292
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>50 904</u> 31 762	<u>50 463</u> 31 762	<u>45 168</u> 31 762	<u>40 818</u> 31 762	<u>37 890</u> 32 251	<u>50 463</u> 31 762
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>49 489</u> 30 374	<u>49 048</u> 30 374	<u>43 753</u> 30 374	<u>39 403</u> 30 374	<u>36 453</u> 30 842	<u>49 048</u> 30 374
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>49 798</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>44 063</u> 30 678	<u>39 712</u> 30 678	<u>36 768</u> 31 151	<u>49 358</u> 30 678
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>50 268</u> 31 138	<u>49 827</u> 31 138	<u>44 532</u> 31 138	<u>40 182</u> 31 138	<u>37 245</u> 31 618	<u>49 827</u> 31 138
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>50 745</u> 31 606	<u>50 304</u> 31 606	<u>45 009</u> 31 606	<u>40 659</u> 31 606	<u>37 729</u> 32 093	<u>50 304</u> 31 606
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>51 228</u> 32 079	<u>50 787</u> 32 079	<u>45 492</u> 32 079	<u>41 142</u> 32 079	<u>38 219</u> 32 574	<u>50 787</u> 32 079

						-	-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 372</u> 30 678	<u>43 519</u> 30 678	<u>52 883</u> 30 678	<u>44 334</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>51 561</u> 30 678	<u>35 908</u> 30 678
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 685</u> 30 984	<u>43 832</u> 30 984	<u>53 195</u> 30 984	<u>44 647</u> 30 984	<u>49 670</u> 30 984	<u>51 874</u> 30 984	<u>36 221</u> 30 984
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 160</u> 31 450	<u>44 307</u> 31 450	<u>53 670</u> 31 450	<u>45 122</u> 31 450	<u>50 145</u> 31 450	<u>52 348</u> 31 450	<u>36 696</u> 31 450
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 641</u> 31 922	<u>44 788</u> 31 922	<u>54 151</u> 31 922	<u>45 603</u> 31 922	<u>50 626</u> 31 922	<u>52 829</u> 31 922	<u>37 177</u> 31 922
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 129</u> 32 400	<u>45 276</u> 32 400	<u>54 640</u> 32 400	<u>46 091</u> 32 400	<u>51 114</u> 32 400	<u>53 318</u> 32 400	<u>37 665</u> 32 400
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 624</u> 31 905	<u>44 771</u> 31 905	<u>54 135</u> 31 905	<u>45 586</u> 31 905	<u>50 610</u> 31 905	<u>52 813</u> 31 905	<u>37 160</u> 31 905
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 949</u> 32 224	<u>45 096</u> 32 224	<u>54 460</u> 32 224	<u>45 912</u> 32 224	<u>50 935</u> 32 224	<u>53 138</u> 32 224	<u>37 486</u> 32 224
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 443</u> 32 708	<u>45 590</u> 32 708	<u>54 953</u> 32 708	<u>46 405</u> 32 708	<u>51 428</u> 32 708	<u>53 631</u> 32 708	<u>37 979</u> 32 708
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 943</u> 33 199	<u>46 090</u> 33 199	<u>55 454</u> 33 199	<u>46 906</u> 33 199	<u>51 929</u> 33 199	<u>54 132</u> 33 199	<u>38 480</u> 33 199
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 451</u> 33 697	<u>46 598</u> 33 697	<u>55 962</u> 33 697	<u>47 413</u> 33 697	<u>52 437</u> 33 697	<u>54 640</u> 33 697	<u>38 987</u> 33 697
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 652</u> 34 586	<u>46 754</u> 33 849	<u>56 118</u> 33 849	<u>47 569</u> 33 849	<u>52 837</u> 33 849	<u>54 796</u> 33 849	<u>39 143</u> 33 849
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 886</u> 35 103	<u>47 272</u> 34 357	<u>56 636</u> 34 357	<u>48 087</u> 34 357	<u>53 111</u> 34 357	<u>55 314</u> 34 357	<u>39 661</u> 34 357

					-	-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>49 798</u> 30 678	<u>49 358</u> 30 678	<u>44 063</u> 30 678	<u>39 712</u> 30 678	<u>36 768</u> 31 151	<u>49 358</u> 30 678
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>50 111</u> 30 984	<u>49 670</u> 30 984	<u>44 375</u> 30 984	<u>40 025</u> 30 984	<u>37 085</u> 31 462	<u>49 670</u> 30 984
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>50 586</u> 31 450	<u>50 145</u> 31 450	<u>44 850</u> 31 450	<u>40 500</u> 31 450	<u>37 567</u> 31 935	<u>50 145</u> 31 450
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>51 067</u> 31 922	<u>50 626</u> 31 922	<u>45 331</u> 31 922	<u>40 981</u> 31 922	<u>38 056</u> 32 414	<u>50 626</u> 31 922
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>51 555</u> 32 400	<u>51 114</u> 32 400	<u>45 819</u> 32 400	<u>41 469</u> 32 400	<u>38 552</u> 32 900	<u>51 114</u> 32 400
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>51 050</u> 31 905	<u>50 610</u> 31 905	<u>45 315</u> 31 905	<u>40 965</u> 31 905	<u>38 039</u> 32 397	<u>50 610</u> 31 905
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>51 375</u> 32 224	<u>50 935</u> 32 224	<u>45 640</u> 32 224	<u>41 290</u> 32 224	<u>38 369</u> 32 721	<u>50 935</u> 32 224
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>51 869</u> 32 708	<u>51 428</u> 32 708	<u>46 133</u> 32 708	<u>41 783</u> 32 708	<u>38 870</u> 33 212	<u>51 428</u> 32 708
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>52 370</u> 33 199	<u>51 929</u> 33 199	<u>46 634</u> 33 199	<u>42 284</u> 33 199	<u>39 379</u> 33 710	<u>51 929</u> 33 199
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>52 877</u> 33 697	<u>52 437</u> 33 697	<u>47 142</u> 33 697	<u>42 792</u> 33 697	<u>39 894</u> 34 216	<u>52 437</u> 33 697
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>53 033</u> 33 849	<u>52 837</u> 33 849	<u>47 298</u> 33 849	<u>42 947</u> 33 849	<u>40 071</u> 34 390	<u>52 837</u> 33 849
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>53 551</u> 34 357	<u>53 111</u> 34 357	<u>47 816</u> 34 357	<u>43 466</u> 34 357	<u>40 596</u> 34 904	<u>53 111</u> 34 357

						-	-	-	-	-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 405</u> 36 161	<u>49 112</u> 36 161	<u>63 322</u> 36 161	<u>49 927</u> 36 161	<u>54 999</u> 36 161	<u>58 916</u> 36 161	<u>41 501</u> 36 161
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 516</u> 36 701	<u>49 663</u> 36 701	<u>63 874</u> 36 701	<u>50 478</u> 36 701	<u>55 551</u> 36 701	<u>59 467</u> 36 701	<u>42 052</u> 36 701

					-	-	-	-	-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>55 391</u> 36 161	<u>54 999</u> 36 161	<u>49 655</u> 36 161	<u>45 305</u> 36 161	<u>41 878</u> 36 161	<u>54 999</u> 36 161
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>55 942</u> 36 701	<u>55 551</u> 36 701	<u>50 207</u> 36 701	<u>45 857</u> 36 701	<u>42 429</u> 36 701	<u>55 551</u> 36 701

						-	-	-	-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 078</u> 37 252	<u>50 225</u> 37 252	<u>64 435</u> 37 252	<u>51 040</u> 37 252	<u>56 112</u> 37 252	<u>60 029</u> 37 252	<u>42 614</u> 37 252
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 648</u> 37 810	<u>50 794</u> 37 810	<u>65 005</u> 37 810	<u>51 610</u> 37 810	<u>56 682</u> 37 810	<u>60 599</u> 37 810	<u>43 184</u> 37 810
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 333</u> 36 521	<u>49 480</u> 36 521	<u>63 690</u> 36 521	<u>50 295</u> 36 521	<u>55 367</u> 36 521	<u>59 284</u> 36 521	<u>41 869</u> 36 521
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 891</u> 37 069	<u>50 038</u> 37 069	<u>64 248</u> 37 069	<u>50 853</u> 37 069	<u>55 925</u> 37 069	<u>59 842</u> 37 069	<u>42 427</u> 37 069
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 458</u> 37 624	<u>50 605</u> 37 624	<u>64 815</u> 37 624	<u>51 420</u> 37 624	<u>56 492</u> 37 624	<u>60 409</u> 37 624	<u>42 994</u> 37 624
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 034</u> 38 189	<u>51 181</u> 38 189	<u>65 391</u> 38 189	<u>51 996</u> 38 189	<u>57 068</u> 38 189	<u>60 985</u> 38 189	<u>43 570</u> 38 189
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 822</u> 37 981	<u>50 969</u> 37 981	<u>65 179</u> 37 981	<u>51 784</u> 37 981	<u>56 856</u> 37 981	<u>60 773</u> 37 981	<u>43 358</u> 37 981
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 403</u> 38 551	<u>51 550</u> 38 551	<u>65 761</u> 38 551	<u>52 365</u> 38 551	<u>57 438</u> 38 551	<u>61 354</u> 38 551	<u>43 939</u> 38 551
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 993</u> 39 130	<u>52 140</u> 39 130	<u>66 351</u> 39 130	<u>52 955</u> 39 130	<u>58 027</u> 39 130	<u>61 944</u> 39 130	<u>44 529</u> 39 130
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 591</u> 39 716	<u>52 738</u> 39 716	<u>66 949</u> 39 716	<u>53 553</u> 39 716	<u>58 626</u> 39 716	<u>62 543</u> 39 716	<u>45 127</u> 39 716
212-101-1100	7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 749</u> 39 583	<u>52 602</u> 39 583	<u>60 350</u> 39 583	<u>53 418</u> 39 583	<u>58 751</u> 39 583	<u>60 057</u> 39 583	<u>44 992</u> 39 583
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 059</u> 40 174	<u>53 205</u> 40 174	<u>60 895</u> 40 174	<u>54 021</u> 40 174	<u>59 132</u> 40 174	<u>60 630</u> 40 174	<u>45 595</u> 40 174

					-	-	-	-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>56 504</u> 37 252	<u>56 112</u> 37 252	<u>50 768</u> 37 252	<u>46 418</u> 37 252	<u>42 991</u> 37 252	<u>56 112</u> 37 252
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>57 074</u> 37 810	<u>56 682</u> 37 810	<u>51 338</u> 37 810	<u>46 988</u> 37 810	<u>43 561</u> 37 810	<u>56 682</u> 37 810
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>55 759</u> 36 521	<u>55 367</u> 36 521	<u>50 023</u> 36 521	<u>45 673</u> 36 521	<u>42 246</u> 36 521	<u>55 367</u> 36 521
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>56 317</u> 37 069	<u>55 925</u> 37 069	<u>50 581</u> 37 069	<u>46 231</u> 37 069	<u>42 804</u> 37 069	<u>55 925</u> 37 069
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>56 884</u> 37 624	<u>56 492</u> 37 624	<u>51 148</u> 37 624	<u>46 798</u> 37 624	<u>43 371</u> 37 624	<u>56 492</u> 37 624
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>57 460</u> 38 189	<u>57 068</u> 38 189	<u>51 724</u> 38 189	<u>47 374</u> 38 189	<u>43 947</u> 38 189	<u>57 068</u> 38 189
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>57 248</u> 37 981	<u>56 856</u> 37 981	<u>51 512</u> 37 981	<u>47 162</u> 37 981	<u>43 735</u> 37 981	<u>56 856</u> 37 981
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>57 829</u> 38 551	<u>57 438</u> 38 551	<u>52 094</u> 38 551	<u>47 743</u> 38 551	<u>44 316</u> 38 551	<u>57 438</u> 38 551
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>58 419</u> 39 130	<u>58 027</u> 39 130	<u>52 683</u> 39 130	<u>48 333</u> 39 130	<u>44 906</u> 39 130	<u>58 027</u> 39 130
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>59 017</u> 39 716	<u>58 626</u> 39 716	<u>53 282</u> 39 716	<u>48 932</u> 39 716	<u>45 504</u> 39 716	<u>58 626</u> 39 716
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>58 882</u> 39 583	<u>58 751</u> 39 583	<u>53 146</u> 39 583	<u>48 796</u> 39 583	<u>45 861</u> 40 065	<u>58 751</u> 39 583
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>59 485</u> 40 174	<u>59 132</u> 40 174	<u>53 749</u> 40 174	<u>49 399</u> 40 174	<u>46 472</u> 40 664	<u>59 132</u> 40 174

						-	-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 672</u> 40 776	<u>53 819</u> 40 776	<u>61 508</u> 40 776	<u>54 634</u> 40 776	<u>59 746</u> 40 776	<u>61 244</u> 40 776	<u>46 208</u> 40 776
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 297</u> 41 388	<u>54 444</u> 41 388	<u>62 133</u> 41 388	<u>55 259</u> 41 388	<u>60 370</u> 41 388	<u>61 868</u> 41 388	<u>46 833</u> 41 388
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 856</u> 39 975	<u>53 003</u> 39 975	<u>60 692</u> 39 975	<u>53 818</u> 39 975	<u>58 929</u> 39 975	<u>60 428</u> 39 975	<u>45 392</u> 39 975
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 467</u> 40 575	<u>53 614</u> 40 575	<u>61 303</u> 40 575	<u>54 429</u> 40 575	<u>59 541</u> 40 575	<u>61 039</u> 40 575	<u>46 003</u> 40 575
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 088</u> 41 184	<u>54 235</u> 41 184	<u>61 925</u> 41 184	<u>55 051</u> 41 184	<u>60 162</u> 41 184	<u>61 660</u> 41 184	<u>46 625</u> 41 184
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 718</u> 41 801	<u>54 865</u> 41 801	<u>62 554</u> 41 801	<u>55 680</u> 41 801	<u>60 792</u> 41 801	<u>62 290</u> 41 801	<u>47 254</u> 41 801
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 487</u> 41 575	<u>54 634</u> 41 575	<u>62 324</u> 41 575	<u>55 450</u> 41 575	<u>60 561</u> 41 575	<u>62 059</u> 41 575	<u>47 024</u> 41 575
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 124</u> 42 199	<u>55 271</u> 42 199	<u>62 960</u> 42 199	<u>56 086</u> 42 199	<u>61 197</u> 42 199	<u>62 695</u> 42 199	<u>47 660</u> 42 199
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 769</u> 42 831	<u>55 916</u> 42 831	<u>63 605</u> 42 831	<u>56 731</u> 42 831	<u>61 842</u> 42 831	<u>63 340</u> 42 831	<u>48 305</u> 42 831
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>46 424</u> 43 474	<u>56 571</u> 43 474	<u>64 260</u> 43 474	<u>57 386</u> 43 474	<u>62 498</u> 43 474	<u>63 996</u> 43 474	<u>48 960</u> 43 474
212-101-1200	7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 339</u> 40 450	<u>53 396</u> 40 361	<u>62 584</u> 40 361	<u>54 211</u> 40 361	<u>59 235</u> 40 361	<u>61 262</u> 40 361	<u>45 785</u> 40 361
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 958</u> 41 056	<u>54 013</u> 40 966	<u>63 201</u> 40 966	<u>54 829</u> 40 966	<u>59 852</u> 40 966	<u>61 879</u> 40 966	<u>46 403</u> 40 966

					-	-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>60 098</u> 40 776	<u>59 746</u> 40 776	<u>54 363</u> 40 776	<u>50 012</u> 40 776	<u>47 093</u> 41 273	<u>59 746</u> 40 776
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>60 723</u> 41 388	<u>60 370</u> 41 388	<u>54 987</u> 41 388	<u>50 637</u> 41 388	<u>47 725</u> 41 893	<u>60 370</u> 41 388
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>59 282</u> 39 975	<u>58 929</u> 39 975	<u>53 546</u> 39 975	<u>49 196</u> 39 975	<u>46 266</u> 40 463	<u>58 929</u> 39 975
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>59 893</u> 40 575	<u>59 541</u> 40 575	<u>54 158</u> 40 575	<u>49 808</u> 40 575	<u>46 885</u> 41 070	<u>59 541</u> 40 575
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>60 515</u> 41 184	<u>60 162</u> 41 184	<u>54 779</u> 41 184	<u>50 429</u> 41 184	<u>47 514</u> 41 686	<u>60 162</u> 41 184
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>61 144</u> 41 801	<u>60 792</u> 41 801	<u>55 409</u> 41 801	<u>51 059</u> 41 801	<u>48 152</u> 42 311	<u>60 792</u> 41 801
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>60 914</u> 41 575	<u>60 561</u> 41 575	<u>55 178</u> 41 575	<u>50 828</u> 41 575	<u>47 918</u> 42 082	<u>60 561</u> 41 575
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>61 550</u> 42 199	<u>61 197</u> 42 199	<u>55 814</u> 42 199	<u>51 464</u> 42 199	<u>48 562</u> 42 714	<u>61 197</u> 42 199
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>62 195</u> 42 831	<u>61 842</u> 42 831	<u>56 459</u> 42 831	<u>52 109</u> 42 831	<u>49 215</u> 43 354	<u>61 842</u> 42 831
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>62 850</u> 43 474	<u>62 498</u> 43 474	<u>57 115</u> 43 474	<u>52 765</u> 43 474	<u>49 878</u> 44 004	<u>62 498</u> 43 474
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>59 675</u> 40 361	<u>59 235</u> 40 361	<u>53 940</u> 40 361	<u>49 590</u> 40 361	<u>46 300</u> 40 496	<u>59 235</u> 40 361
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>60 293</u> 40 966	<u>59 852</u> 40 966	<u>54 557</u> 40 966	<u>50 207</u> 40 966	<u>46 919</u> 41 103	<u>59 852</u> 40 966

						-	-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 586</u> 41 672	<u>54 640</u> 41 581	<u>63 828</u> 41 581	<u>55 455</u> 41 581	<u>60 479</u> 41 581	<u>62 506</u> 41 581	<u>47 029</u> 41 581
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 224</u> 42 297	<u>55 277</u> 42 205	<u>64 464</u> 42 205	<u>56 092</u> 42 205	<u>61 115</u> 42 205	<u>63 142</u> 42 205	<u>47 666</u> 42 205
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 752</u> 40 854	<u>53 808</u> 40 765	<u>62 995</u> 40 765	<u>54 623</u> 40 765	<u>59 646</u> 40 765	<u>61 673</u> 40 765	<u>46 197</u> 40 765
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 377</u> 41 467	<u>54 431</u> 41 376	<u>63 619</u> 41 376	<u>55 247</u> 41 376	<u>60 270</u> 41 376	<u>62 297</u> 41 376	<u>46 820</u> 41 376
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 011</u> 42 089	<u>55 065</u> 41 997	<u>64 252</u> 41 997	<u>55 880</u> 41 997	<u>60 903</u> 41 997	<u>62 930</u> 41 997	<u>47 454</u> 41 997
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 656</u> 42 721	<u>55 707</u> 42 627	<u>64 895</u> 42 627	<u>56 523</u> 42 627	<u>61 546</u> 42 627	<u>63 573</u> 42 627	<u>48 097</u> 42 627
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 418</u> 42 488	<u>55 471</u> 42 395	<u>64 658</u> 42 395	<u>56 286</u> 42 395	<u>61 309</u> 42 395	<u>63 336</u> 42 395	<u>47 860</u> 42 395
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 069</u> 43 126	<u>56 120</u> 43 032	<u>65 307</u> 43 032	<u>56 935</u> 43 032	<u>61 959</u> 43 032	<u>63 985</u> 43 032	<u>48 509</u> 43 032
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 729</u> 43 772	<u>56 778</u> 43 677	<u>65 965</u> 43 677	<u>57 593</u> 43 677	<u>62 616</u> 43 677	<u>64 643</u> 43 677	<u>49 167</u> 43 677
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 399</u> 44 429	<u>57 447</u> 44 332	<u>66 634</u> 44 332	<u>58 262</u> 44 332	<u>63 285</u> 44 332	<u>65 312</u> 44 332	<u>49 836</u> 44 332
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 155</u> 42 230	<u>55 208</u> 42 138	<u>64 396</u> 42 138	<u>56 023</u> 42 138	<u>61 047</u> 42 138	<u>63 074</u> 42 138	<u>47 597</u> 42 138
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 802</u> 42 864	<u>55 853</u> 42 770	<u>65 041</u> 42 770	<u>56 668</u> 42 770	<u>61 692</u> 42 770	<u>63 719</u> 42 770	<u>48 242</u> 42 770

					-	-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>60 919</u> 41 581	<u>60 479</u> 41 581	<u>55 184</u> 41 581	<u>50 834</u> 41 581	<u>47 548</u> 41 719	<u>60 479</u> 41 581
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>61 556</u> 42 205	<u>61 115</u> 42 205	<u>55 820</u> 42 205	<u>51 470</u> 42 205	<u>48 186</u> 42 346	<u>61 115</u> 42 205
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>60 087</u> 40 765	<u>59 646</u> 40 765	<u>54 351</u> 40 765	<u>50 001</u> 40 765	<u>46 712</u> 40 900	<u>59 646</u> 40 765
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>60 710</u> 41 376	<u>60 270</u> 41 376	<u>54 975</u> 41 376	<u>50 625</u> 41 376	<u>47 338</u> 41 514	<u>60 270</u> 41 376
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>61 344</u> 41 997	<u>60 903</u> 41 997	<u>55 608</u> 41 997	<u>51 258</u> 41 997	<u>47 973</u> 42 137	<u>60 903</u> 41 997
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>61 987</u> 42 627	<u>61 546</u> 42 627	<u>56 251</u> 42 627	<u>51 901</u> 42 627	<u>48 619</u> 42 769	<u>61 546</u> 42 627
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>61 750</u> 42 395	<u>61 309</u> 42 395	<u>56 014</u> 42 395	<u>51 664</u> 42 395	<u>48 381</u> 42 536	<u>61 309</u> 42 395
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>62 399</u> 43 032	<u>61 959</u> 43 032	<u>56 663</u> 43 032	<u>52 313</u> 43 032	<u>49 032</u> 43 175	<u>61 959</u> 43 032
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>63 057</u> 43 677	<u>62 616</u> 43 677	<u>57 321</u> 43 677	<u>52 971</u> 43 677	<u>49 693</u> 43 822	<u>62 616</u> 43 677
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>63 726</u> 44 332	<u>63 285</u> 44 332	<u>57 990</u> 44 332	<u>53 640</u> 44 332	<u>50 363</u> 44 480	<u>63 285</u> 44 332
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>61 487</u> 42 138	<u>61 047</u> 42 138	<u>55 752</u> 42 138	<u>51 402</u> 42 138	<u>48 118</u> 42 278	<u>61 047</u> 42 138
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>62 132</u> 42 770	<u>61 692</u> 42 770	<u>56 397</u> 42 770	<u>52 047</u> 42 770	<u>48 765</u> 42 913	<u>61 692</u> 42 770

						-	-	-	-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 457</u> 43 506	<u>56 507</u> 43 411	<u>65 694</u> 43 411	<u>57 322</u> 43 411	<u>62 345</u> 43 411	<u>64 372</u> 43 411	<u>48 896</u> 43 411
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 123</u> 44 159	<u>57 171</u> 44 062	<u>66 359</u> 44 062	<u>57 986</u> 44 062	<u>63 010</u> 44 062	<u>65 037</u> 44 062	<u>49 560</u> 44 062
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 586</u> 42 652	<u>55 638</u> 42 559	<u>64 825</u> 42 559	<u>56 453</u> 42 559	<u>61 476</u> 42 559	<u>63 503</u> 42 559	<u>48 027</u> 42 559
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 239</u> 43 292	<u>56 289</u> 43 198	<u>65 477</u> 43 198	<u>57 105</u> 43 198	<u>62 128</u> 43 198	<u>64 155</u> 43 198	<u>48 678</u> 43 198
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 901</u> 43 942	<u>56 950</u> 43 846	<u>66 138</u> 43 846	<u>57 766</u> 43 846	<u>62 789</u> 43 846	<u>64 816</u> 43 846	<u>49 340</u> 43 846
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 574</u> 44 601	<u>57 621</u> 44 503	<u>66 809</u> 44 503	<u>58 436</u> 44 503	<u>63 460</u> 44 503	<u>65 487</u> 44 503	<u>50 010</u> 44 503
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 327</u> 44 359	<u>57 375</u> 44 262	<u>66 562</u> 44 262	<u>58 190</u> 44 262	<u>63 213</u> 44 262	<u>65 240</u> 44 262	<u>49 764</u> 44 262
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 005</u> 45 024	<u>58 052</u> 44 926	<u>67 239</u> 44 926	<u>58 867</u> 44 926	<u>63 890</u> 44 926	<u>65 917</u> 44 926	<u>50 441</u> 44 926
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 694</u> 45 699	<u>58 739</u> 45 599	<u>67 926</u> 45 599	<u>59 554</u> 45 599	<u>64 577</u> 45 599	<u>66 604</u> 45 599	<u>51 128</u> 45 599
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 393</u> 46 384	<u>59 436</u> 46 283	<u>68 624</u> 46 283	<u>60 252</u> 46 283	<u>65 275</u> 46 283	<u>67 302</u> 46 283	<u>51 826</u> 46 283
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 983</u> 44 022	<u>57 032</u> 43 926	<u>66 219</u> 43 926	<u>57 847</u> 43 926	<u>62 870</u> 43 926	<u>64 897</u> 43 926	<u>49 421</u> 43 926
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 656</u> 44 682	<u>57 704</u> 44 584	<u>66 891</u> 44 584	<u>58 519</u> 44 584	<u>63 542</u> 44 584	<u>65 569</u> 44 584	<u>50 093</u> 44 584

					-	-	-	-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>62 786</u> 43 411	<u>62 345</u> 43 411	<u>57 050</u> 43 411	<u>52 700</u> 43 411	<u>49 421</u> 43 556	<u>62 345</u> 43 411
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>63 450</u> 44 062	<u>63 010</u> 44 062	<u>57 715</u> 44 062	<u>53 365</u> 44 062	<u>50 087</u> 44 209	<u>63 010</u> 44 062
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>61 917</u> 42 559	<u>61 476</u> 42 559	<u>56 181</u> 42 559	<u>51 831</u> 42 559	<u>48 549</u> 42 701	<u>61 476</u> 42 559
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>62 568</u> 43 198	<u>62 128</u> 43 198	<u>56 833</u> 43 198	<u>52 483</u> 43 198	<u>49 202</u> 43 342	<u>62 128</u> 43 198
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>63 230</u> 43 846	<u>62 789</u> 43 846	<u>57 494</u> 43 846	<u>53 144</u> 43 846	<u>49 866</u> 43 992	<u>62 789</u> 43 846
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>63 900</u> 44 503	<u>63 460</u> 44 503	<u>58 165</u> 44 503	<u>53 815</u> 44 503	<u>50 539</u> 44 652	<u>63 460</u> 44 503
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>63 654</u> 44 262	<u>63 213</u> 44 262	<u>57 918</u> 44 262	<u>53 568</u> 44 262	<u>50 291</u> 44 409	<u>63 213</u> 44 262
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>64 331</u> 44 926	<u>63 890</u> 44 926	<u>58 595</u> 44 926	<u>54 245</u> 44 926	<u>50 971</u> 45 075	<u>63 890</u> 44 926
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>65 018</u> 45 599	<u>64 577</u> 45 599	<u>59 282</u> 45 599	<u>54 932</u> 45 599	<u>51 660</u> 45 751	<u>64 577</u> 45 599
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>65 715</u> 46 283	<u>65 275</u> 46 283	<u>59 980</u> 46 283	<u>55 630</u> 46 283	<u>52 360</u> 46 437	<u>65 275</u> 46 283
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>63 311</u> 43 926	<u>62 870</u> 43 926	<u>57 575</u> 43 926	<u>53 225</u> 43 926	<u>49 947</u> 44 072	<u>62 870</u> 43 926
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>63 983</u> 44 584	<u>63 542</u> 44 584	<u>58 247</u> 44 584	<u>53 897</u> 44 584	<u>50 621</u> 44 733	<u>63 542</u> 44 584

						-	-	-	-	-	-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 340</u> 45 353	<u>58 386</u> 45 253	<u>67 574</u> 45 253	<u>59 201</u> 45 253	<u>64 225</u> 45 253	<u>66 252</u> 45 253	<u>50 775</u> 45 253
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 034</u> 46 033	<u>59 078</u> 45 932	<u>68 266</u> 45 932	<u>59 894</u> 45 932	<u>64 917</u> 45 932	<u>66 944</u> 45 932	<u>51 468</u> 45 932
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 432</u> 44 462	<u>57 480</u> 44 365	<u>66 667</u> 44 365	<u>58 295</u> 44 365	<u>63 318</u> 44 365	<u>65 345</u> 44 365	<u>49 869</u> 44 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 113</u> 45 129	<u>58 159</u> 45 031	<u>67 346</u> 45 031	<u>58 974</u> 45 031	<u>63 998</u> 45 031	<u>66 025</u> 45 031	<u>50 548</u> 45 031
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 803</u> 45 806	<u>58 848</u> 45 706	<u>68 035</u> 45 706	<u>59 663</u> 45 706	<u>64 687</u> 45 706	<u>66 714</u> 45 706	<u>51 237</u> 45 706
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 503</u> 46 493	<u>59 547</u> 46 391	<u>68 734</u> 46 391	<u>60 362</u> 46 391	<u>65 385</u> 46 391	<u>67 412</u> 46 391	<u>51 936</u> 46 391
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 246</u> 46 240	<u>59 290</u> 46 139	<u>68 477</u> 46 139	<u>60 105</u> 46 139	<u>65 128</u> 46 139	<u>67 155</u> 46 139	<u>51 679</u> 46 139
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 953</u> 46 934	<u>59 996</u> 46 831	<u>69 183</u> 46 831	<u>60 811</u> 46 831	<u>65 834</u> 46 831	<u>67 861</u> 46 831	<u>52 385</u> 46 831
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 672</u> 47 638	<u>60 713</u> 47 534	<u>69 900</u> 47 534	<u>61 528</u> 47 534	<u>66 551</u> 47 534	<u>68 578</u> 47 534	<u>53 102</u> 47 534
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 401</u> 48 353	<u>61 440</u> 48 247	<u>70 627</u> 48 247	<u>62 255</u> 48 247	<u>67 279</u> 48 247	<u>69 305</u> 48 247	<u>53 829</u> 48 247
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 616</u> 18 171	<u>30 722</u> 18 132	<u>39 909</u> 18 132	<u>31 537</u> 18 132	<u>36 561</u> 18 132	<u>38 587</u> 18 132	<u>23 111</u> 18 132
212-101-1600	5, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>64 665</u> 45 253	<u>64 225</u> 45 253	<u>58 930</u> 45 253	<u>54 580</u> 45 253	<u>51 306</u> 45 404	<u>64 225</u> 45 253
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>65 358</u> 45 932	<u>64 917</u> 45 932	<u>59 622</u> 45 932	<u>55 272</u> 45 932	<u>52 001</u> 46 085	<u>64 917</u> 45 932
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>63 759</u> 44 365	<u>63 318</u> 44 365	<u>58 023</u> 44 365	<u>53 673</u> 44 365	<u>50 397</u> 44 513	<u>63 318</u> 44 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>64 438</u> 45 031	<u>63 998</u> 45 031	<u>58 703</u> 45 031	<u>54 352</u> 45 031	<u>51 078</u> 45 181	<u>63 998</u> 45 031
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>65 127</u> 45 706	<u>64 687</u> 45 706	<u>59 392</u> 45 706	<u>55 041</u> 45 706	<u>51 770</u> 45 858	<u>64 687</u> 45 706
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>65 826</u> 46 391	<u>65 385</u> 46 391	<u>60 090</u> 46 391	<u>55 740</u> 46 391	<u>52 471</u> 46 546	<u>65 385</u> 46 391
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>65 569</u> 46 139	<u>65 128</u> 46 139	<u>59 833</u> 46 139	<u>55 483</u> 46 139	<u>52 213</u> 46 293	<u>65 128</u> 46 139
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>66 275</u> 46 831	<u>65 834</u> 46 831	<u>60 539</u> 46 831	<u>56 189</u> 46 831	<u>52 921</u> 46 987	<u>65 834</u> 46 831
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>66 992</u> 47 534	<u>66 551</u> 47 534	<u>61 256</u> 47 534	<u>56 906</u> 47 534	<u>53 640</u> 47 692	<u>66 551</u> 47 534
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>67 719</u> 48 247	<u>67 279</u> 48 247	<u>61 984</u> 48 247	<u>57 633</u> 48 247	<u>54 370</u> 48 408	<u>67 279</u> 48 247
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>37 001</u> 18 132	<u>36 561</u> 18 132	<u>31 265</u> 18 132	<u>26 915</u> 18 132	<u>23 550</u> 18 192	<u>36 561</u> 18 132
212-101-1600	5, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 866</u> 23 318	<u>35 961</u> 23 268	<u>45 148</u> 23 268	<u>36 776</u> 23 268	<u>41 799</u> 23 268	<u>43 826</u> 23 268	<u>28 350</u> 23 268
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 162</u> 23 609	<u>36 256</u> 23 557	<u>45 444</u> 23 557	<u>37 072</u> 23 557	<u>42 095</u> 23 557	<u>44 122</u> 23 557	<u>28 646</u> 23 557
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 845	<u>36 496</u> 23 793	<u>45 684</u> 23 793	<u>37 312</u> 23 793	<u>42 335</u> 23 793	<u>44 362</u> 23 793	<u>28 886</u> 23 793
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 084	<u>36 740</u> 24 031	<u>45 927</u> 24 031	<u>37 555</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>44 605</u> 24 031	<u>29 129</u> 24 031
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 015</u> 24 445	<u>37 107</u> 24 392	<u>46 295</u> 24 392	<u>37 922</u> 24 392	<u>42 946</u> 24 392	<u>44 973</u> 24 392	<u>29 496</u> 24 392
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 388</u> 24 811	<u>37 480</u> 24 757	<u>46 667</u> 24 757	<u>38 295</u> 24 757	<u>43 319</u> 24 757	<u>45 345</u> 24 757	<u>29 869</u> 24 757
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 769</u> 25 184	<u>37 859</u> 25 129	<u>47 047</u> 25 129	<u>38 675</u> 25 129	<u>43 698</u> 25 129	<u>45 725</u> 25 129	<u>30 249</u> 25 129
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 084	<u>36 740</u> 24 031	<u>45 927</u> 24 031	<u>37 555</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>44 605</u> 24 031	<u>29 129</u> 24 031
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 324	<u>36 984</u> 24 271	<u>46 171</u> 24 271	<u>37 799</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>44 849</u> 24 271	<u>29 373</u> 24 271
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 264</u> 24 689	<u>37 356</u> 24 635	<u>46 543</u> 24 635	<u>38 171</u> 24 635	<u>43 194</u> 24 635	<u>45 221</u> 24 635	<u>29 745</u> 24 635
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 642</u> 25 060	<u>37 733</u> 25 005	<u>46 920</u> 25 005	<u>38 548</u> 25 005	<u>43 571</u> 25 005	<u>45 598</u> 25 005	<u>30 122</u> 25 005
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 025</u> 25 436	<u>38 115</u> 25 380	<u>47 303</u> 25 380	<u>38 931</u> 25 380	<u>43 954</u> 25 380	<u>45 981</u> 25 380	<u>30 505</u> 25 380

					-	-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>42 240</u> 23 268	<u>41 799</u> 23 268	<u>36 504</u> 23 268	<u>32 154</u> 23 268	<u>28 806</u> 23 345	<u>41 799</u> 23 268
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>42 535</u> 23 557	<u>42 095</u> 23 557	<u>36 800</u> 23 557	<u>32 450</u> 23 557	<u>29 103</u> 23 636	<u>42 095</u> 23 557
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>42 776</u> 23 793	<u>42 335</u> 23 793	<u>37 040</u> 23 793	<u>32 690</u> 23 793	<u>29 343</u> 23 872	<u>42 335</u> 23 793
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>43 019</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>37 283</u> 24 031	<u>32 933</u> 24 031	<u>29 587</u> 24 111	<u>42 578</u> 24 031
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>43 386</u> 24 392	<u>42 946</u> 24 392	<u>37 651</u> 24 392	<u>33 301</u> 24 392	<u>29 956</u> 24 473	<u>42 946</u> 24 392
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>43 759</u> 24 757	<u>43 319</u> 24 757	<u>38 023</u> 24 757	<u>33 673</u> 24 757	<u>30 330</u> 24 840	<u>43 319</u> 24 757
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>44 138</u> 25 129	<u>43 698</u> 25 129	<u>38 403</u> 25 129	<u>34 053</u> 25 129	<u>30 711</u> 25 213	<u>43 698</u> 25 129
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>43 019</u> 24 031	<u>42 578</u> 24 031	<u>37 283</u> 24 031	<u>32 933</u> 24 031	<u>29 587</u> 24 111	<u>42 578</u> 24 031
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>43 263</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>37 527</u> 24 271	<u>33 177</u> 24 271	<u>29 833</u> 24 352	<u>42 822</u> 24 271
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>43 635</u> 24 635	<u>43 194</u> 24 635	<u>37 899</u> 24 635	<u>33 549</u> 24 635	<u>30 206</u> 24 717	<u>43 194</u> 24 635
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 25 005	<u>43 571</u> 25 005	<u>38 276</u> 25 005	<u>33 926</u> 25 005	<u>30 584</u> 25 088	<u>43 571</u> 25 005
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>44 395</u> 25 380	<u>43 954</u> 25 380	<u>38 659</u> 25 380	<u>34 309</u> 25 380	<u>30 968</u> 25 465	<u>43 954</u> 25 380

						-	-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 891</u> 24 324	<u>36 984</u> 24 271	<u>46 171</u> 24 271	<u>37 799</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>44 849</u> 24 271	<u>29 373</u> 24 271
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 568	<u>37 233</u> 24 514	<u>46 420</u> 24 514	<u>38 048</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>45 098</u> 24 514	<u>29 622</u> 24 514
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 516</u> 24 937	<u>37 608</u> 24 882	<u>46 795</u> 24 882	<u>38 423</u> 24 882	<u>43 446</u> 24 882	<u>45 473</u> 24 882	<u>29 997</u> 24 882
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 897</u> 25 310	<u>37 988</u> 25 255	<u>47 175</u> 25 255	<u>38 803</u> 25 255	<u>43 826</u> 25 255	<u>45 853</u> 25 255	<u>30 377</u> 25 255
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 284</u> 25 689	<u>38 374</u> 25 633	<u>47 561</u> 25 633	<u>39 189</u> 25 633	<u>44 212</u> 25 633	<u>46 239</u> 25 633	<u>30 763</u> 25 633
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 568	<u>37 233</u> 24 514	<u>46 420</u> 24 514	<u>38 048</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>45 098</u> 24 514	<u>29 622</u> 24 514
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 391</u> 24 813	<u>37 482</u> 24 759	<u>46 670</u> 24 759	<u>38 297</u> 24 759	<u>43 321</u> 24 759	<u>45 348</u> 24 759	<u>29 871</u> 24 759
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 770</u> 25 185	<u>37 860</u> 25 130	<u>47 048</u> 25 130	<u>38 676</u> 25 130	<u>43 699</u> 25 130	<u>45 726</u> 25 130	<u>30 250</u> 25 130
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 155</u> 25 563	<u>38 245</u> 25 507	<u>47 432</u> 25 507	<u>39 060</u> 25 507	<u>44 084</u> 25 507	<u>46 111</u> 25 507	<u>30 634</u> 25 507
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 546</u> 25 946	<u>38 635</u> 25 890	<u>47 822</u> 25 890	<u>39 450</u> 25 890	<u>44 474</u> 25 890	<u>46 501</u> 25 890	<u>31 024</u> 25 890
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 816</u> 24 250	<u>36 909</u> 24 197	<u>46 096</u> 24 197	<u>37 724</u> 24 197	<u>42 747</u> 24 197	<u>44 774</u> 24 197	<u>29 298</u> 24 197
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 063</u> 24 492	<u>37 155</u> 24 439	<u>46 343</u> 24 439	<u>37 971</u> 24 439	<u>42 994</u> 24 439	<u>45 021</u> 24 439	<u>29 545</u> 24 439

					-	-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>43 263</u> 24 271	<u>42 822</u> 24 271	<u>37 527</u> 24 271	<u>33 177</u> 24 271	<u>29 833</u> 24 352	<u>42 822</u> 24 271
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>43 512</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>37 776</u> 24 514	<u>33 426</u> 24 514	<u>30 082</u> 24 596	<u>43 071</u> 24 514
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>43 887</u> 24 882	<u>43 446</u> 24 882	<u>38 151</u> 24 882	<u>33 801</u> 24 882	<u>30 458</u> 24 965	<u>43 446</u> 24 882
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>44 267</u> 25 255	<u>43 826</u> 25 255	<u>38 531</u> 25 255	<u>34 181</u> 25 255	<u>30 840</u> 25 339	<u>43 826</u> 25 255
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>44 653</u> 25 633	<u>44 212</u> 25 633	<u>38 917</u> 25 633	<u>34 567</u> 25 633	<u>31 227</u> 25 719	<u>44 212</u> 25 633
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>43 512</u> 24 514	<u>43 071</u> 24 514	<u>37 776</u> 24 514	<u>33 426</u> 24 514	<u>30 082</u> 24 596	<u>43 071</u> 24 514
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>43 761</u> 24 759	<u>43 321</u> 24 759	<u>38 026</u> 24 759	<u>33 676</u> 24 759	<u>30 332</u> 24 842	<u>43 321</u> 24 759
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>44 140</u> 25 130	<u>43 699</u> 25 130	<u>38 404</u> 25 130	<u>34 054</u> 25 130	<u>30 712</u> 25 214	<u>43 699</u> 25 130
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>44 524</u> 25 507	<u>44 084</u> 25 507	<u>38 789</u> 25 507	<u>34 438</u> 25 507	<u>31 098</u> 25 592	<u>44 084</u> 25 507
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>44 914</u> 25 890	<u>44 474</u> 25 890	<u>39 179</u> 25 890	<u>34 828</u> 25 890	<u>31 489</u> 25 976	<u>44 474</u> 25 890
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>43 188</u> 24 197	<u>42 747</u> 24 197	<u>37 452</u> 24 197	<u>33 102</u> 24 197	<u>29 757</u> 24 278	<u>42 747</u> 24 197
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>43 434</u> 24 439	<u>42 994</u> 24 439	<u>37 699</u> 24 439	<u>33 349</u> 24 439	<u>30 005</u> 24 520	<u>42 994</u> 24 439

						-	-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 313</u> 24 738	<u>37 405</u> 24 684	<u>46 592</u> 24 684	<u>38 220</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>45 270</u> 24 684	<u>29 794</u> 24 684
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 691</u> 25 108	<u>37 782</u> 25 053	<u>46 970</u> 25 053	<u>38 597</u> 25 053	<u>43 621</u> 25 053	<u>45 648</u> 25 053	<u>30 171</u> 25 053
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 076</u> 25 485	<u>38 166</u> 25 429	<u>47 353</u> 25 429	<u>38 981</u> 25 429	<u>44 004</u> 25 429	<u>46 031</u> 25 429	<u>30 555</u> 25 429
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 867	<u>38 555</u> 25 811	<u>47 742</u> 25 811	<u>39 370</u> 25 811	<u>44 393</u> 25 811	<u>46 420</u> 25 811	<u>30 944</u> 25 811
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 313</u> 24 738	<u>37 405</u> 24 684	<u>46 592</u> 24 684	<u>38 220</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>45 270</u> 24 684	<u>29 794</u> 24 684
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 566</u> 24 985	<u>37 657</u> 24 930	<u>46 844</u> 24 930	<u>38 472</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>45 522</u> 24 930	<u>30 046</u> 24 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 948</u> 25 360	<u>38 038</u> 25 304	<u>47 226</u> 25 304	<u>38 853</u> 25 304	<u>43 877</u> 25 304	<u>45 904</u> 25 304	<u>30 427</u> 25 304
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 336</u> 25 740	<u>38 425</u> 25 684	<u>47 612</u> 25 684	<u>39 240</u> 25 684	<u>44 264</u> 25 684	<u>46 291</u> 25 684	<u>30 814</u> 25 684
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 730</u> 26 126	<u>38 818</u> 26 069	<u>48 006</u> 26 069	<u>39 634</u> 26 069	<u>44 657</u> 26 069	<u>46 684</u> 26 069	<u>31 208</u> 26 069
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 566</u> 24 985	<u>37 657</u> 24 930	<u>46 844</u> 24 930	<u>38 472</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>45 522</u> 24 930	<u>30 046</u> 24 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 820</u> 25 235	<u>37 911</u> 25 179	<u>47 098</u> 25 179	<u>38 726</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>45 776</u> 25 179	<u>30 300</u> 25 179
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 207</u> 25 614	<u>38 297</u> 25 558	<u>47 484</u> 25 558	<u>39 112</u> 25 558	<u>44 135</u> 25 558	<u>46 162</u> 25 558	<u>30 686</u> 25 558
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 599</u> 25 998	<u>38 688</u> 25 941	<u>47 875</u> 25 941	<u>39 503</u> 25 941	<u>44 526</u> 25 941	<u>46 553</u> 25 941	<u>31 077</u> 25 941

					-	-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>43 684</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>37 948</u> 24 684	<u>33 598</u> 24 684	<u>30 255</u> 24 766	<u>43 244</u> 24 684
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>44 061</u> 25 053	<u>43 621</u> 25 053	<u>38 326</u> 25 053	<u>33 976</u> 25 053	<u>30 634</u> 25 137	<u>43 621</u> 25 053
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>44 445</u> 25 429	<u>44 004</u> 25 429	<u>38 709</u> 25 429	<u>34 359</u> 25 429	<u>31 018</u> 25 514	<u>44 004</u> 25 429
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 834</u> 25 811	<u>44 393</u> 25 811	<u>39 098</u> 25 811	<u>34 748</u> 25 811	<u>31 409</u> 25 897	<u>44 393</u> 25 811
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>43 684</u> 24 684	<u>43 244</u> 24 684	<u>37 948</u> 24 684	<u>33 598</u> 24 684	<u>30 255</u> 24 766	<u>43 244</u> 24 684
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 936</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>38 200</u> 24 930	<u>33 850</u> 24 930	<u>30 508</u> 25 014	<u>43 495</u> 24 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>44 317</u> 25 304	<u>43 877</u> 25 304	<u>38 582</u> 25 304	<u>34 232</u> 25 304	<u>30 890</u> 25 389	<u>43 877</u> 25 304
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 704</u> 25 684	<u>44 264</u> 25 684	<u>38 969</u> 25 684	<u>34 618</u> 25 684	<u>31 279</u> 25 769	<u>44 264</u> 25 684
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>45 097</u> 26 069	<u>44 657</u> 26 069	<u>39 362</u> 26 069	<u>35 012</u> 26 069	<u>31 673</u> 26 156	<u>44 657</u> 26 069
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 936</u> 24 930	<u>43 495</u> 24 930	<u>38 200</u> 24 930	<u>33 850</u> 24 930	<u>30 508</u> 25 014	<u>43 495</u> 24 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>44 190</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>38 454</u> 25 179	<u>34 104</u> 25 179	<u>30 763</u> 25 263	<u>43 749</u> 25 179
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>44 576</u> 25 558	<u>44 135</u> 25 558	<u>38 840</u> 25 558	<u>34 490</u> 25 558	<u>31 150</u> 25 643	<u>44 135</u> 25 558
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>44 967</u> 25 941	<u>44 526</u> 25 941	<u>39 231</u> 25 941	<u>34 881</u> 25 941	<u>31 542</u> 26 027	<u>44 526</u> 25 941

						-	-	-	-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 996</u> 26 387	<u>39 084</u> 26 330	<u>48 271</u> 26 330	<u>39 899</u> 26 330	<u>44 923</u> 26 330	<u>46 950</u> 26 330	<u>31 473</u> 26 330
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 820</u> 25 235	<u>37 911</u> 25 179	<u>47 098</u> 25 179	<u>38 726</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>45 776</u> 25 179	<u>30 300</u> 25 179
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 25 487	<u>38 168</u> 25 432	<u>47 355</u> 25 432	<u>38 983</u> 25 432	<u>44 006</u> 25 432	<u>46 033</u> 25 432	<u>30 557</u> 25 432
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 869	<u>38 557</u> 25 813	<u>47 744</u> 25 813	<u>39 372</u> 25 813	<u>44 395</u> 25 813	<u>46 422</u> 25 813	<u>30 946</u> 25 813
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 258	<u>38 952</u> 26 201	<u>48 140</u> 26 201	<u>39 767</u> 26 201	<u>44 791</u> 26 201	<u>46 818</u> 26 201	<u>31 341</u> 26 201
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 265</u> 26 652	<u>39 353</u> 26 593	<u>48 540</u> 26 593	<u>40 168</u> 26 593	<u>45 192</u> 26 593	<u>47 218</u> 26 593	<u>31 742</u> 26 593
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 009</u> 25 420	<u>38 099</u> 25 364	<u>47 287</u> 25 364	<u>38 915</u> 25 364	<u>43 938</u> 25 364	<u>45 965</u> 25 364	<u>30 489</u> 25 364
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 268</u> 25 674	<u>38 358</u> 25 617	<u>47 545</u> 25 617	<u>39 173</u> 25 617	<u>44 196</u> 25 617	<u>46 223</u> 25 617	<u>30 747</u> 25 617
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 530</u> 25 930	<u>38 619</u> 25 874	<u>47 806</u> 25 874	<u>39 434</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>46 484</u> 25 874	<u>31 008</u> 25 874
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 320	<u>39 016</u> 26 263	<u>48 203</u> 26 263	<u>39 831</u> 26 263	<u>44 854</u> 26 263	<u>46 881</u> 26 263	<u>31 405</u> 26 263
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 330</u> 26 715	<u>39 417</u> 26 656	<u>48 605</u> 26 656	<u>40 233</u> 26 656	<u>45 256</u> 26 656	<u>47 283</u> 26 656	<u>31 807</u> 26 656
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 115	<u>39 825</u> 27 056	<u>49 012</u> 27 056	<u>40 640</u> 27 056	<u>45 663</u> 27 056	<u>47 690</u> 27 056	<u>32 214</u> 27 056

					-	-	-	-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>45 363</u> 26 330	<u>44 923</u> 26 330	<u>39 628</u> 26 330	<u>35 277</u> 26 330	<u>31 940</u> 26 417	<u>44 923</u> 26 330
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>44 190</u> 25 179	<u>43 749</u> 25 179	<u>38 454</u> 25 179	<u>34 104</u> 25 179	<u>30 763</u> 25 263	<u>43 749</u> 25 179
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>44 447</u> 25 432	<u>44 006</u> 25 432	<u>38 711</u> 25 432	<u>34 361</u> 25 432	<u>31 021</u> 25 516	<u>44 006</u> 25 432
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 836</u> 25 813	<u>44 395</u> 25 813	<u>39 100</u> 25 813	<u>34 750</u> 25 813	<u>31 411</u> 25 899	<u>44 395</u> 25 813
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>45 231</u> 26 201	<u>44 791</u> 26 201	<u>39 496</u> 26 201	<u>35 146</u> 26 201	<u>31 807</u> 26 288	<u>44 791</u> 26 201
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>45 632</u> 26 593	<u>45 192</u> 26 593	<u>39 896</u> 26 593	<u>35 546</u> 26 593	<u>32 210</u> 26 682	<u>45 192</u> 26 593
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>44 378</u> 25 364	<u>43 938</u> 25 364	<u>38 643</u> 25 364	<u>34 293</u> 25 364	<u>30 952</u> 25 449	<u>43 938</u> 25 364
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>44 637</u> 25 617	<u>44 196</u> 25 617	<u>38 901</u> 25 617	<u>34 551</u> 25 617	<u>31 211</u> 25 703	<u>44 196</u> 25 617
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>44 898</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>39 163</u> 25 874	<u>34 812</u> 25 874	<u>31 473</u> 25 960	<u>44 458</u> 25 874
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>45 295</u> 26 263	<u>44 854</u> 26 263	<u>39 559</u> 26 263	<u>35 209</u> 26 263	<u>31 871</u> 26 350	<u>44 854</u> 26 263
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>45 696</u> 26 656	<u>45 256</u> 26 656	<u>39 961</u> 26 656	<u>35 611</u> 26 656	<u>32 274</u> 26 745	<u>45 256</u> 26 656
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>46 104</u> 27 056	<u>45 663</u> 27 056	<u>40 368</u> 27 056	<u>36 018</u> 27 056	<u>32 683</u> 27 146	<u>45 663</u> 27 056

						-	-	-	-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 530</u> 25 930	<u>38 619</u> 25 874	<u>47 806</u> 25 874	<u>39 434</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>46 484</u> 25 874	<u>31 008</u> 25 874
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 795</u> 26 191	<u>38 884</u> 26 133	<u>48 071</u> 26 133	<u>39 699</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>46 749</u> 26 133	<u>31 273</u> 26 133
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 196</u> 26 583	<u>39 283</u> 26 525	<u>48 471</u> 26 525	<u>40 099</u> 26 525	<u>45 122</u> 26 525	<u>47 149</u> 26 525	<u>31 673</u> 26 525
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 603</u> 26 982	<u>39 689</u> 26 923	<u>48 877</u> 26 923	<u>40 505</u> 26 923	<u>45 528</u> 26 923	<u>47 555</u> 26 923	<u>32 079</u> 26 923
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 015</u> 27 386	<u>40 101</u> 27 327	<u>49 288</u> 27 327	<u>40 916</u> 27 327	<u>45 939</u> 27 327	<u>47 966</u> 27 327	<u>32 490</u> 27 327
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 795</u> 26 191	<u>38 884</u> 26 133	<u>48 071</u> 26 133	<u>39 699</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>46 749</u> 26 133	<u>31 273</u> 26 133
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 061</u> 26 452	<u>39 149</u> 26 394	<u>48 337</u> 26 394	<u>39 965</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>47 015</u> 26 394	<u>31 539</u> 26 394
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 466</u> 26 849	<u>39 553</u> 26 790	<u>48 741</u> 26 790	<u>40 369</u> 26 790	<u>45 392</u> 26 790	<u>47 419</u> 26 790	<u>31 943</u> 26 790
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 252	<u>39 964</u> 27 192	<u>49 151</u> 27 192	<u>40 779</u> 27 192	<u>45 802</u> 27 192	<u>47 829</u> 27 192	<u>32 353</u> 27 192
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 294</u> 27 660	<u>40 380</u> 27 600	<u>49 567</u> 27 600	<u>41 195</u> 27 600	<u>46 218</u> 27 600	<u>48 245</u> 27 600	<u>32 769</u> 27 600
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 061</u> 26 452	<u>39 149</u> 26 394	<u>48 337</u> 26 394	<u>39 965</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>47 015</u> 26 394	<u>31 539</u> 26 394
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 332</u> 26 717	<u>39 419</u> 26 659	<u>48 607</u> 26 659	<u>40 235</u> 26 659	<u>45 258</u> 26 659	<u>47 285</u> 26 659	<u>31 809</u> 26 659
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 740</u> 27 117	<u>39 827</u> 27 058	<u>49 014</u> 27 058	<u>40 642</u> 27 058	<u>45 665</u> 27 058	<u>47 692</u> 27 058	<u>32 216</u> 27 058

					-	-	-	-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>44 898</u> 25 874	<u>44 458</u> 25 874	<u>39 163</u> 25 874	<u>34 812</u> 25 874	<u>31 473</u> 25 960	<u>44 458</u> 25 874
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>45 163</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>39 427</u> 26 133	<u>35 077</u> 26 133	<u>31 739</u> 26 220	<u>44 722</u> 26 133
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>45 563</u> 26 525	<u>45 122</u> 26 525	<u>39 827</u> 26 525	<u>35 477</u> 26 525	<u>32 140</u> 26 614	<u>45 122</u> 26 525
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>45 969</u> 26 923	<u>45 528</u> 26 923	<u>40 233</u> 26 923	<u>35 883</u> 26 923	<u>32 547</u> 27 013	<u>45 528</u> 26 923
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>46 380</u> 27 327	<u>45 939</u> 27 327	<u>40 644</u> 27 327	<u>36 294</u> 27 327	<u>32 960</u> 27 418	<u>45 939</u> 27 327
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>45 163</u> 26 133	<u>44 722</u> 26 133	<u>39 427</u> 26 133	<u>35 077</u> 26 133	<u>31 739</u> 26 220	<u>44 722</u> 26 133
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>45 429</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>39 693</u> 26 394	<u>35 343</u> 26 394	<u>32 005</u> 26 482	<u>44 988</u> 26 394
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>45 833</u> 26 790	<u>45 392</u> 26 790	<u>40 097</u> 26 790	<u>35 747</u> 26 790	<u>32 411</u> 26 879	<u>45 392</u> 26 790
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>46 243</u> 27 192	<u>45 802</u> 27 192	<u>40 507</u> 27 192	<u>36 157</u> 27 192	<u>32 822</u> 27 283	<u>45 802</u> 27 192
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>46 659</u> 27 600	<u>46 218</u> 27 600	<u>40 923</u> 27 600	<u>36 573</u> 27 600	<u>33 239</u> 27 692	<u>46 218</u> 27 600
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>45 429</u> 26 394	<u>44 988</u> 26 394	<u>39 693</u> 26 394	<u>35 343</u> 26 394	<u>32 005</u> 26 482	<u>44 988</u> 26 394
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>45 699</u> 26 659	<u>45 258</u> 26 659	<u>39 963</u> 26 659	<u>35 613</u> 26 659	<u>32 276</u> 26 747	<u>45 258</u> 26 659
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>46 106</u> 27 058	<u>45 665</u> 27 058	<u>40 370</u> 27 058	<u>36 020</u> 27 058	<u>32 685</u> 27 148	<u>45 665</u> 27 058

						-	-	-	-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 156</u> 27 524	<u>40 241</u> 27 464	<u>49 429</u> 27 464	<u>41 057</u> 27 464	<u>46 080</u> 27 464	<u>48 107</u> 27 464	<u>32 630</u> 27 464
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 577</u> 27 937	<u>40 661</u> 27 876	<u>49 849</u> 27 876	<u>41 477</u> 27 876	<u>46 500</u> 27 876	<u>48 527</u> 27 876	<u>33 051</u> 27 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 917</u> 28 271	<u>41 001</u> 28 209	<u>50 188</u> 28 209	<u>41 816</u> 28 209	<u>46 840</u> 28 209	<u>48 866</u> 28 209	<u>33 390</u> 28 209
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 206</u> 28 554	<u>41 289</u> 28 492	<u>50 477</u> 28 492	<u>42 104</u> 28 492	<u>47 128</u> 28 492	<u>49 155</u> 28 492	<u>33 678</u> 28 492
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 497</u> 28 839	<u>41 580</u> 28 776	<u>50 767</u> 28 776	<u>42 395</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>49 445</u> 28 776	<u>33 969</u> 28 776
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 938</u> 29 272	<u>42 020</u> 29 208	<u>51 207</u> 29 208	<u>42 835</u> 29 208	<u>47 859</u> 29 208	<u>49 885</u> 29 208	<u>34 409</u> 29 208
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 386</u> 29 711	<u>42 467</u> 29 646	<u>51 654</u> 29 646	<u>43 282</u> 29 646	<u>48 305</u> 29 646	<u>50 332</u> 29 646	<u>34 856</u> 29 646
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 840</u> 30 156	<u>42 920</u> 30 091	<u>52 107</u> 30 091	<u>43 735</u> 30 091	<u>48 759</u> 30 091	<u>50 786</u> 30 091	<u>35 309</u> 30 091
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 497</u> 28 839	<u>41 580</u> 28 776	<u>50 767</u> 28 776	<u>42 395</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>49 445</u> 28 776	<u>33 969</u> 28 776
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 791</u> 29 128	<u>41 873</u> 29 064	<u>51 061</u> 29 064	<u>42 688</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>49 739</u> 29 064	<u>34 262</u> 29 064
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 237</u> 29 565	<u>42 318</u> 29 500	<u>51 505</u> 29 500	<u>43 133</u> 29 500	<u>48 156</u> 29 500	<u>50 183</u> 29 500	<u>34 707</u> 29 500
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 689</u> 30 008	<u>42 769</u> 29 942	<u>51 956</u> 29 942	<u>43 584</u> 29 942	<u>48 607</u> 29 942	<u>50 634</u> 29 942	<u>35 158</u> 29 942

					-	-	-	-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>46 520</u> 27 464	<u>46 080</u> 27 464	<u>40 785</u> 27 464	<u>36 435</u> 27 464	<u>33 101</u> 27 556	<u>46 080</u> 27 464
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 940</u> 27 876	<u>46 500</u> 27 876	<u>41 205</u> 27 876	<u>36 855</u> 27 876	<u>33 522</u> 27 969	<u>46 500</u> 27 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>47 280</u> 28 209	<u>46 840</u> 28 209	<u>41 544</u> 28 209	<u>37 194</u> 28 209	<u>33 863</u> 28 303	<u>46 840</u> 28 209
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>47 568</u> 28 492	<u>47 128</u> 28 492	<u>41 833</u> 28 492	<u>37 483</u> 28 492	<u>34 152</u> 28 587	<u>47 128</u> 28 492
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>47 859</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>42 123</u> 28 776	<u>37 773</u> 28 776	<u>34 444</u> 28 872	<u>47 418</u> 28 776
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>48 299</u> 29 208	<u>47 859</u> 29 208	<u>42 563</u> 29 208	<u>38 213</u> 29 208	<u>34 885</u> 29 305	<u>47 859</u> 29 208
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>48 746</u> 29 646	<u>48 305</u> 29 646	<u>43 010</u> 29 646	<u>38 660</u> 29 646	<u>35 334</u> 29 745	<u>48 305</u> 29 646
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>49 199</u> 30 091	<u>48 759</u> 30 091	<u>43 464</u> 30 091	<u>39 113</u> 30 091	<u>35 789</u> 30 191	<u>48 759</u> 30 091
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>47 859</u> 28 776	<u>47 418</u> 28 776	<u>42 123</u> 28 776	<u>37 773</u> 28 776	<u>34 444</u> 28 872	<u>47 418</u> 28 776
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>48 152</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>42 417</u> 29 064	<u>38 067</u> 29 064	<u>34 738</u> 29 161	<u>47 712</u> 29 064
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>48 597</u> 29 500	<u>48 156</u> 29 500	<u>42 861</u> 29 500	<u>38 511</u> 29 500	<u>35 184</u> 29 598	<u>48 156</u> 29 500
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>49 048</u> 29 942	<u>48 607</u> 29 942	<u>43 312</u> 29 942	<u>38 962</u> 29 942	<u>35 637</u> 30 042	<u>48 607</u> 29 942

						-	-	-	-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 147</u> 30 458	<u>43 227</u> 30 391	<u>52 414</u> 30 391	<u>44 042</u> 30 391	<u>49 065</u> 30 391	<u>51 092</u> 30 391	<u>35 616</u> 30 391
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 791</u> 29 128	<u>41 873</u> 29 064	<u>51 061</u> 29 064	<u>42 688</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>49 739</u> 29 064	<u>34 262</u> 29 064
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 088</u> 29 418	<u>42 169</u> 29 354	<u>51 356</u> 29 354	<u>42 984</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>50 034</u> 29 354	<u>34 558</u> 29 354
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 538</u> 29 860	<u>42 618</u> 29 794	<u>51 805</u> 29 794	<u>43 433</u> 29 794	<u>48 456</u> 29 794	<u>50 483</u> 29 794	<u>35 007</u> 29 794
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 995</u> 30 308	<u>43 074</u> 30 242	<u>52 262</u> 30 242	<u>43 890</u> 30 242	<u>48 913</u> 30 242	<u>50 940</u> 30 242	<u>35 464</u> 30 242
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 459</u> 30 763	<u>43 537</u> 30 696	<u>52 725</u> 30 696	<u>44 352</u> 30 696	<u>49 376</u> 30 696	<u>51 403</u> 30 696	<u>35 926</u> 30 696
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 088</u> 29 418	<u>42 169</u> 29 354	<u>51 356</u> 29 354	<u>42 984</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>50 034</u> 29 354	<u>34 558</u> 29 354
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 388</u> 29 713	<u>42 469</u> 29 648	<u>51 656</u> 29 648	<u>43 284</u> 29 648	<u>48 307</u> 29 648	<u>50 334</u> 29 648	<u>34 858</u> 29 648
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 842</u> 30 159	<u>42 922</u> 30 093	<u>52 110</u> 30 093	<u>43 737</u> 30 093	<u>48 761</u> 30 093	<u>50 788</u> 30 093	<u>35 311</u> 30 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 304</u> 30 611	<u>43 383</u> 30 544	<u>52 570</u> 30 544	<u>44 198</u> 30 544	<u>49 221</u> 30 544	<u>51 248</u> 30 544	<u>35 772</u> 30 544
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 772</u> 31 070	<u>43 850</u> 31 002	<u>53 038</u> 31 002	<u>44 665</u> 31 002	<u>49 689</u> 31 002	<u>51 716</u> 31 002	<u>36 239</u> 31 002
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 288</u> 30 595	<u>43 367</u> 30 529	<u>52 554</u> 30 529	<u>44 182</u> 30 529	<u>49 205</u> 30 529	<u>51 232</u> 30 529	<u>35 756</u> 30 529
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 601</u> 30 902	<u>43 679</u> 30 834	<u>52 866</u> 30 834	<u>44 494</u> 30 834	<u>49 517</u> 30 834	<u>51 544</u> 30 834	<u>36 068</u> 30 834

					-	-	-	-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>49 506</u> 30 391	<u>49 065</u> 30 391	<u>43 770</u> 30 391	<u>39 420</u> 30 391	<u>36 096</u> 30 492	<u>49 065</u> 30 391
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>48 152</u> 29 064	<u>47 712</u> 29 064	<u>42 417</u> 29 064	<u>38 067</u> 29 064	<u>34 738</u> 29 161	<u>47 712</u> 29 064
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>48 448</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>42 712</u> 29 354	<u>38 362</u> 29 354	<u>35 035</u> 29 452	<u>48 007</u> 29 354
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>48 897</u> 29 794	<u>48 456</u> 29 794	<u>43 161</u> 29 794	<u>38 811</u> 29 794	<u>35 485</u> 29 894	<u>48 456</u> 29 794
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>49 354</u> 30 242	<u>48 913</u> 30 242	<u>43 618</u> 30 242	<u>39 268</u> 30 242	<u>35 943</u> 30 343	<u>48 913</u> 30 242
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>49 816</u> 30 696	<u>49 376</u> 30 696	<u>44 081</u> 30 696	<u>39 731</u> 30 696	<u>36 408</u> 30 798	<u>49 376</u> 30 696
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>48 448</u> 29 354	<u>48 007</u> 29 354	<u>42 712</u> 29 354	<u>38 362</u> 29 354	<u>35 035</u> 29 452	<u>48 007</u> 29 354
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>48 748</u> 29 648	<u>48 307</u> 29 648	<u>43 012</u> 29 648	<u>38 662</u> 29 648	<u>35 336</u> 29 747	<u>48 307</u> 29 648
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>49 201</u> 30 093	<u>48 761</u> 30 093	<u>43 466</u> 30 093	<u>39 116</u> 30 093	<u>35 791</u> 30 193	<u>48 761</u> 30 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>49 662</u> 30 544	<u>49 221</u> 30 544	<u>43 926</u> 30 544	<u>39 576</u> 30 544	<u>36 253</u> 30 646	<u>49 221</u> 30 544
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>50 129</u> 31 002	<u>49 689</u> 31 002	<u>44 394</u> 31 002	<u>40 044</u> 31 002	<u>36 722</u> 31 106	<u>49 689</u> 31 002
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>49 646</u> 30 529	<u>49 205</u> 30 529	<u>43 910</u> 30 529	<u>39 560</u> 30 529	<u>36 237</u> 30 630	<u>49 205</u> 30 529
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>49 958</u> 30 834	<u>49 517</u> 30 834	<u>44 222</u> 30 834	<u>39 872</u> 30 834	<u>36 550</u> 30 937	<u>49 517</u> 30 834

						-	-	-	-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 31 365	<u>44 150</u> 31 297	<u>53 338</u> 31 297	<u>44 965</u> 31 297	<u>49 989</u> 31 297	<u>52 016</u> 31 297	<u>36 539</u> 31 297
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 553</u> 31 836	<u>44 629</u> 31 766	<u>53 817</u> 31 766	<u>45 444</u> 31 766	<u>50 468</u> 31 766	<u>52 495</u> 31 766	<u>37 018</u> 31 766
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 040</u> 32 313	<u>45 115</u> 32 242	<u>54 302</u> 32 242	<u>45 930</u> 32 242	<u>50 953</u> 32 242	<u>52 980</u> 32 242	<u>37 504</u> 32 242
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 835</u> 30 151	<u>42 915</u> 30 085	<u>52 102</u> 30 085	<u>43 730</u> 30 085	<u>48 753</u> 30 085	<u>50 780</u> 30 085	<u>35 304</u> 30 085
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 142</u> 30 452	<u>43 221</u> 30 386	<u>52 409</u> 30 386	<u>44 036</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>51 087</u> 30 386	<u>35 610</u> 30 386
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 608</u> 30 909	<u>43 686</u> 30 842	<u>52 874</u> 30 842	<u>44 501</u> 30 842	<u>49 525</u> 30 842	<u>51 552</u> 30 842	<u>36 075</u> 30 842
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 373	<u>44 159</u> 31 305	<u>53 346</u> 31 305	<u>44 974</u> 31 305	<u>49 997</u> 31 305	<u>52 024</u> 31 305	<u>36 548</u> 31 305
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 562</u> 31 844	<u>44 638</u> 31 774	<u>53 825</u> 31 774	<u>45 453</u> 31 774	<u>50 476</u> 31 774	<u>52 503</u> 31 774	<u>37 027</u> 31 774
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 142</u> 30 452	<u>43 221</u> 30 386	<u>52 409</u> 30 386	<u>44 036</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>51 087</u> 30 386	<u>35 610</u> 30 386
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 454</u> 30 758	<u>43 532</u> 30 690	<u>52 719</u> 30 690	<u>44 347</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>51 397</u> 30 690	<u>35 921</u> 30 690
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 924</u> 31 219	<u>44 001</u> 31 150	<u>53 189</u> 31 150	<u>44 816</u> 31 150	<u>49 840</u> 31 150	<u>51 867</u> 31 150	<u>36 390</u> 31 150
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 402</u> 31 687	<u>44 478</u> 31 618	<u>53 665</u> 31 618	<u>45 293</u> 31 618	<u>50 317</u> 31 618	<u>52 343</u> 31 618	<u>36 867</u> 31 618

					-	-	-	-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>50 429</u> 31 297	<u>49 989</u> 31 297	<u>44 694</u> 31 297	<u>40 344</u> 31 297	<u>37 023</u> 31 401	<u>49 989</u> 31 297
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>50 908</u> 31 766	<u>50 468</u> 31 766	<u>45 173</u> 31 766	<u>40 823</u> 31 766	<u>37 503</u> 31 872	<u>50 468</u> 31 766
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>51 394</u> 32 242	<u>50 953</u> 32 242	<u>45 658</u> 32 242	<u>41 308</u> 32 242	<u>37 990</u> 32 349	<u>50 953</u> 32 242
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>49 194</u> 30 085	<u>48 753</u> 30 085	<u>43 458</u> 30 085	<u>39 108</u> 30 085	<u>35 783</u> 30 186	<u>48 753</u> 30 085
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>49 500</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>43 765</u> 30 386	<u>39 415</u> 30 386	<u>36 091</u> 30 487	<u>49 060</u> 30 386
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>49 965</u> 30 842	<u>49 525</u> 30 842	<u>44 230</u> 30 842	<u>39 880</u> 30 842	<u>36 557</u> 30 944	<u>49 525</u> 30 842
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>50 438</u> 31 305	<u>49 997</u> 31 305	<u>44 702</u> 31 305	<u>40 352</u> 31 305	<u>37 031</u> 31 409	<u>49 997</u> 31 305
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>50 917</u> 31 774	<u>50 476</u> 31 774	<u>45 181</u> 31 774	<u>40 831</u> 31 774	<u>37 512</u> 31 880	<u>50 476</u> 31 774
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>49 500</u> 30 386	<u>49 060</u> 30 386	<u>43 765</u> 30 386	<u>39 415</u> 30 386	<u>36 091</u> 30 487	<u>49 060</u> 30 386
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>49 811</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>44 075</u> 30 690	<u>39 725</u> 30 690	<u>36 402</u> 30 793	<u>49 370</u> 30 690
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>50 280</u> 31 150	<u>49 840</u> 31 150	<u>44 545</u> 31 150	<u>40 195</u> 31 150	<u>36 873</u> 31 254	<u>49 840</u> 31 150
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>50 757</u> 31 618	<u>50 317</u> 31 618	<u>45 022</u> 31 618	<u>40 671</u> 31 618	<u>37 352</u> 31 723	<u>50 317</u> 31 618

						-	-	-	-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 886</u> 32 162	<u>44 961</u> 32 092	<u>54 149</u> 32 092	<u>45 777</u> 32 092	<u>50 800</u> 32 092	<u>52 827</u> 32 092	<u>37 350</u> 32 092
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 454</u> 30 758	<u>43 532</u> 30 690	<u>52 719</u> 30 690	<u>44 347</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>51 397</u> 30 690	<u>35 921</u> 30 690
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 767</u> 31 065	<u>43 845</u> 30 997	<u>53 032</u> 30 997	<u>44 660</u> 30 997	<u>49 683</u> 30 997	<u>51 710</u> 30 997	<u>36 234</u> 30 997
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>34 242</u> 31 530	<u>44 318</u> 31 461	<u>53 506</u> 31 461	<u>45 134</u> 31 461	<u>50 157</u> 31 461	<u>52 184</u> 31 461	<u>36 708</u> 31 461
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 725</u> 32 004	<u>44 801</u> 31 934	<u>53 988</u> 31 934	<u>45 616</u> 31 934	<u>50 639</u> 31 934	<u>52 666</u> 31 934	<u>37 190</u> 31 934
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 484	<u>45 289</u> 32 413	<u>54 477</u> 32 413	<u>46 104</u> 32 413	<u>51 128</u> 32 413	<u>53 155</u> 32 413	<u>37 678</u> 32 413
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 708</u> 31 987	<u>44 783</u> 31 917	<u>53 971</u> 31 917	<u>45 599</u> 31 917	<u>50 622</u> 31 917	<u>52 649</u> 31 917	<u>37 173</u> 31 917
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>35 034</u> 32 307	<u>45 109</u> 32 237	<u>54 297</u> 32 237	<u>45 924</u> 32 237	<u>50 948</u> 32 237	<u>52 975</u> 32 237	<u>37 498</u> 32 237
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>35 528</u> 32 792	<u>45 602</u> 32 720	<u>54 789</u> 32 720	<u>46 417</u> 32 720	<u>51 441</u> 32 720	<u>53 468</u> 32 720	<u>37 991</u> 32 720
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>36 031</u> 33 284	<u>46 104</u> 33 212	<u>55 291</u> 33 212	<u>46 919</u> 33 212	<u>51 942</u> 33 212	<u>53 969</u> 33 212	<u>38 493</u> 33 212
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>36 540</u> 33 783	<u>46 611</u> 33 709	<u>55 799</u> 33 709	<u>47 427</u> 33 709	<u>52 450</u> 33 709	<u>54 477</u> 33 709	<u>39 001</u> 33 709
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 588</u> 32 851	<u>45 662</u> 32 779	<u>54 849</u> 32 779	<u>46 477</u> 32 779	<u>51 501</u> 32 779	<u>53 528</u> 32 779	<u>38 051</u> 32 779

					-	-	-	-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>51 240</u> 32 092	<u>50 800</u> 32 092	<u>45 505</u> 32 092	<u>41 155</u> 32 092	<u>37 837</u> 32 199	<u>50 800</u> 32 092
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>49 811</u> 30 690	<u>49 370</u> 30 690	<u>44 075</u> 30 690	<u>39 725</u> 30 690	<u>36 402</u> 30 793	<u>49 370</u> 30 690
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>50 124</u> 30 997	<u>49 683</u> 30 997	<u>44 388</u> 30 997	<u>40 038</u> 30 997	<u>36 716</u> 31 100	<u>49 683</u> 30 997
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>50 598</u> 31 461	<u>50 157</u> 31 461	<u>44 862</u> 31 461	<u>40 512</u> 31 461	<u>37 192</u> 31 566	<u>50 157</u> 31 461
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>51 080</u> 31 934	<u>50 639</u> 31 934	<u>45 344</u> 31 934	<u>40 994</u> 31 934	<u>37 675</u> 32 041	<u>50 639</u> 31 934
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>51 568</u> 32 413	<u>51 128</u> 32 413	<u>45 833</u> 32 413	<u>41 483</u> 32 413	<u>38 166</u> 32 521	<u>51 128</u> 32 413
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>51 063</u> 31 917	<u>50 622</u> 31 917	<u>45 327</u> 31 917	<u>40 977</u> 31 917	<u>37 658</u> 32 024	<u>50 622</u> 31 917
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>51 388</u> 32 237	<u>50 948</u> 32 237	<u>45 653</u> 32 237	<u>41 303</u> 32 237	<u>37 985</u> 32 344	<u>50 948</u> 32 237
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>51 881</u> 32 720	<u>51 441</u> 32 720	<u>46 146</u> 32 720	<u>41 795</u> 32 720	<u>38 479</u> 32 829	<u>51 441</u> 32 720
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>52 383</u> 33 212	<u>51 942</u> 33 212	<u>46 647</u> 33 212	<u>42 297</u> 33 212	<u>38 983</u> 33 322	<u>51 942</u> 33 212
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>52 891</u> 33 709	<u>52 450</u> 33 709	<u>47 155</u> 33 709	<u>42 805</u> 33 709	<u>39 492</u> 33 822	<u>52 450</u> 33 709
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>51 941</u> 32 779	<u>51 501</u> 32 779	<u>46 206</u> 32 779	<u>41 855</u> 32 779	<u>38 540</u> 32 888	<u>51 501</u> 32 779

						-	-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 923</u> 33 179	<u>45 996</u> 33 107	<u>55 184</u> 33 107	<u>46 812</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>53 862</u> 33 107	<u>38 386</u> 33 107
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 431</u> 33 677	<u>46 503</u> 33 603	<u>55 691</u> 33 603	<u>47 318</u> 33 603	<u>52 342</u> 33 603	<u>54 369</u> 33 603	<u>38 892</u> 33 603
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 947</u> 34 182	<u>47 018</u> 34 108	<u>56 205</u> 34 108	<u>47 833</u> 34 108	<u>52 856</u> 34 108	<u>54 883</u> 34 108	<u>39 407</u> 34 108
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 470</u> 34 695	<u>47 539</u> 34 619	<u>56 727</u> 34 619	<u>48 355</u> 34 619	<u>53 378</u> 34 619	<u>55 405</u> 34 619	<u>39 929</u> 34 619
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 923</u> 33 179	<u>45 996</u> 33 107	<u>55 184</u> 33 107	<u>46 812</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>53 862</u> 33 107	<u>38 386</u> 33 107
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>36 262</u> 33 511	<u>46 334</u> 33 437	<u>55 521</u> 33 437	<u>47 149</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>54 199</u> 33 437	<u>38 723</u> 33 437
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 34 014	<u>46 846</u> 33 940	<u>56 033</u> 33 940	<u>47 661</u> 33 940	<u>52 685</u> 33 940	<u>54 712</u> 33 940	<u>39 235</u> 33 940
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 295</u> 34 523	<u>47 365</u> 34 448	<u>56 552</u> 34 448	<u>48 180</u> 34 448	<u>53 203</u> 34 448	<u>55 230</u> 34 448	<u>39 754</u> 34 448
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 823</u> 35 041	<u>47 892</u> 34 965	<u>57 079</u> 34 965	<u>48 707</u> 34 965	<u>53 730</u> 34 965	<u>55 757</u> 34 965	<u>40 281</u> 34 965
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>36 262</u> 33 511	<u>46 334</u> 33 437	<u>55 521</u> 33 437	<u>47 149</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>54 199</u> 33 437	<u>38 723</u> 33 437
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 603</u> 33 845	<u>46 675</u> 33 771	<u>55 862</u> 33 771	<u>47 490</u> 33 771	<u>52 513</u> 33 771	<u>54 540</u> 33 771	<u>39 064</u> 33 771
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 122</u> 34 354	<u>47 192</u> 34 279	<u>56 380</u> 34 279	<u>48 007</u> 34 279	<u>53 031</u> 34 279	<u>55 058</u> 34 279	<u>39 581</u> 34 279
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 647</u> 34 869	<u>47 716</u> 34 793	<u>56 904</u> 34 793	<u>48 531</u> 34 793	<u>53 555</u> 34 793	<u>55 582</u> 34 793	<u>40 105</u> 34 793

					-	-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>52 276</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>46 540</u> 33 107	<u>42 190</u> 33 107	<u>38 875</u> 33 217	<u>51 835</u> 33 107
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>52 782</u> 33 603	<u>52 342</u> 33 603	<u>47 047</u> 33 603	<u>42 697</u> 33 603	<u>39 384</u> 33 715	<u>52 342</u> 33 603
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>53 297</u> 34 108	<u>52 856</u> 34 108	<u>47 561</u> 34 108	<u>43 211</u> 34 108	<u>39 900</u> 34 221	<u>52 856</u> 34 108
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>53 818</u> 34 619	<u>53 378</u> 34 619	<u>48 083</u> 34 619	<u>43 733</u> 34 619	<u>40 423</u> 34 735	<u>53 378</u> 34 619
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>52 276</u> 33 107	<u>51 835</u> 33 107	<u>46 540</u> 33 107	<u>42 190</u> 33 107	<u>38 875</u> 33 217	<u>51 835</u> 33 107
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>52 613</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>46 877</u> 33 437	<u>42 527</u> 33 437	<u>39 214</u> 33 549	<u>52 172</u> 33 437
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>53 125</u> 33 940	<u>52 685</u> 33 940	<u>47 390</u> 33 940	<u>43 039</u> 33 940	<u>39 728</u> 34 053	<u>52 685</u> 33 940
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>53 644</u> 34 448	<u>53 203</u> 34 448	<u>47 908</u> 34 448	<u>43 558</u> 34 448	<u>40 248</u> 34 563	<u>53 203</u> 34 448
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>54 171</u> 34 965	<u>53 730</u> 34 965	<u>48 435</u> 34 965	<u>44 085</u> 34 965	<u>40 777</u> 35 081	<u>53 730</u> 34 965
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>52 613</u> 33 437	<u>52 172</u> 33 437	<u>46 877</u> 33 437	<u>42 527</u> 33 437	<u>39 214</u> 33 549	<u>52 172</u> 33 437
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>52 954</u> 33 771	<u>52 513</u> 33 771	<u>47 218</u> 33 771	<u>42 868</u> 33 771	<u>39 556</u> 33 884	<u>52 513</u> 33 771
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>53 471</u> 34 279	<u>53 031</u> 34 279	<u>47 736</u> 34 279	<u>43 386</u> 34 279	<u>40 075</u> 34 393	<u>53 031</u> 34 279
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>53 995</u> 34 793	<u>53 555</u> 34 793	<u>48 260</u> 34 793	<u>43 910</u> 34 793	<u>40 601</u> 34 908	<u>53 555</u> 34 793

						-	-	-	-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 181</u> 35 392	<u>48 249</u> 35 315	<u>57 436</u> 35 315	<u>49 064</u> 35 315	<u>54 087</u> 35 315	<u>56 114</u> 35 315	<u>40 638</u> 35 315
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 629</u> 34 851	<u>47 698</u> 34 775	<u>56 885</u> 34 775	<u>48 513</u> 34 775	<u>53 536</u> 34 775	<u>55 563</u> 34 775	<u>40 087</u> 34 775
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 984</u> 35 199	<u>48 053</u> 35 122	<u>57 240</u> 35 122	<u>48 868</u> 35 122	<u>53 891</u> 35 122	<u>55 918</u> 35 122	<u>40 442</u> 35 122
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 523</u> 35 728	<u>48 591</u> 35 650	<u>57 778</u> 35 650	<u>49 406</u> 35 650	<u>54 429</u> 35 650	<u>56 456</u> 35 650	<u>40 980</u> 35 650
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 070</u> 36 264	<u>49 136</u> 36 184	<u>58 323</u> 36 184	<u>49 951</u> 36 184	<u>54 974</u> 36 184	<u>57 001</u> 36 184	<u>41 525</u> 36 184
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 625</u> 36 808	<u>49 690</u> 36 728	<u>58 877</u> 36 728	<u>50 505</u> 36 728	<u>55 528</u> 36 728	<u>57 555</u> 36 728	<u>42 079</u> 36 728
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 897</u> 36 094	<u>48 963</u> 36 015	<u>58 151</u> 36 015	<u>49 779</u> 36 015	<u>54 802</u> 36 015	<u>56 829</u> 36 015	<u>41 353</u> 36 015
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 449</u> 36 635	<u>49 514</u> 36 555	<u>58 702</u> 36 555	<u>50 329</u> 36 555	<u>55 353</u> 36 555	<u>57 380</u> 36 555	<u>41 903</u> 36 555
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 009</u> 37 185	<u>50 073</u> 37 104	<u>59 261</u> 37 104	<u>50 889</u> 37 104	<u>55 912</u> 37 104	<u>57 939</u> 37 104	<u>42 463</u> 37 104
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 579</u> 37 743	<u>50 641</u> 37 660	<u>59 829</u> 37 660	<u>51 457</u> 37 660	<u>56 480</u> 37 660	<u>58 507</u> 37 660	<u>43 031</u> 37 660
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 265</u> 36 455	<u>49 331</u> 36 376	<u>58 518</u> 36 376	<u>50 146</u> 36 376	<u>55 169</u> 36 376	<u>57 196</u> 36 376	<u>41 720</u> 36 376
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 823</u> 37 002	<u>49 887</u> 36 921	<u>59 074</u> 36 921	<u>50 702</u> 36 921	<u>55 726</u> 36 921	<u>57 752</u> 36 921	<u>42 276</u> 36 921

					-	-	-	-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>54 528</u> 35 315	<u>54 087</u> 35 315	<u>48 792</u> 35 315	<u>44 442</u> 35 315	<u>41 135</u> 35 432	<u>54 087</u> 35 315
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>53 977</u> 34 775	<u>53 536</u> 34 775	<u>48 241</u> 34 775	<u>43 891</u> 34 775	<u>40 582</u> 34 891	<u>53 536</u> 34 775
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>54 332</u> 35 122	<u>53 891</u> 35 122	<u>48 596</u> 35 122	<u>44 246</u> 35 122	<u>40 938</u> 35 239	<u>53 891</u> 35 122
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>54 870</u> 35 650	<u>54 429</u> 35 650	<u>49 134</u> 35 650	<u>44 784</u> 35 650	<u>41 478</u> 35 769	<u>54 429</u> 35 650
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>55 415</u> 36 184	<u>54 974</u> 36 184	<u>49 679</u> 36 184	<u>45 329</u> 36 184	<u>42 025</u> 36 305	<u>54 974</u> 36 184
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>55 969</u> 36 728	<u>55 528</u> 36 728	<u>50 233</u> 36 728	<u>45 883</u> 36 728	<u>42 581</u> 36 850	<u>55 528</u> 36 728
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>55 243</u> 36 015	<u>54 802</u> 36 015	<u>49 507</u> 36 015	<u>45 157</u> 36 015	<u>41 852</u> 36 135	<u>54 802</u> 36 015
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>55 793</u> 36 555	<u>55 353</u> 36 555	<u>50 058</u> 36 555	<u>45 708</u> 36 555	<u>42 405</u> 36 677	<u>55 353</u> 36 555
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>56 353</u> 37 104	<u>55 912</u> 37 104	<u>50 617</u> 37 104	<u>46 267</u> 37 104	<u>42 966</u> 37 227	<u>55 912</u> 37 104
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>56 921</u> 37 660	<u>56 480</u> 37 660	<u>51 185</u> 37 660	<u>46 835</u> 37 660	<u>43 536</u> 37 786	<u>56 480</u> 37 660
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>55 610</u> 36 376	<u>55 169</u> 36 376	<u>49 874</u> 36 376	<u>45 524</u> 36 376	<u>42 221</u> 36 497	<u>55 169</u> 36 376
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>56 166</u> 36 921	<u>55 726</u> 36 921	<u>50 431</u> 36 921	<u>46 080</u> 36 921	<u>42 779</u> 37 044	<u>55 726</u> 36 921

						-	-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 388</u> 37 557	<u>50 452</u> 37 474	<u>59 639</u> 37 474	<u>51 267</u> 37 474	<u>56 290</u> 37 474	<u>58 317</u> 37 474	<u>42 841</u> 37 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 964</u> 38 121	<u>51 026</u> 38 038	<u>60 213</u> 38 038	<u>51 841</u> 38 038	<u>56 865</u> 38 038	<u>58 891</u> 38 038	<u>43 415</u> 38 038
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 753</u> 37 913	<u>50 815</u> 37 831	<u>60 002</u> 37 831	<u>51 630</u> 37 831	<u>56 653</u> 37 831	<u>58 680</u> 37 831	<u>43 204</u> 37 831
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 332</u> 38 482	<u>51 394</u> 38 398	<u>60 581</u> 38 398	<u>52 209</u> 38 398	<u>57 232</u> 38 398	<u>59 259</u> 38 398	<u>43 783</u> 38 398
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 921</u> 39 059	<u>51 981</u> 38 974	<u>61 168</u> 38 974	<u>52 796</u> 38 974	<u>57 819</u> 38 974	<u>59 846</u> 38 974	<u>44 370</u> 38 974
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 519</u> 39 645	<u>52 578</u> 39 559	<u>61 765</u> 39 559	<u>53 393</u> 39 559	<u>58 416</u> 39 559	<u>60 443</u> 39 559	<u>44 967</u> 39 559
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 291</u> 41 382	<u>54 346</u> 41 292	<u>63 533</u> 41 292	<u>55 161</u> 41 292	<u>60 184</u> 41 292	<u>62 211</u> 41 292	<u>46 735</u> 41 292
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 924</u> 42 004	<u>54 978</u> 41 912	<u>64 165</u> 41 912	<u>55 793</u> 41 912	<u>60 816</u> 41 912	<u>62 843</u> 41 912	<u>47 367</u> 41 912
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 567</u> 42 633	<u>55 619</u> 42 540	<u>64 806</u> 42 540	<u>56 434</u> 42 540	<u>61 457</u> 42 540	<u>63 484</u> 42 540	<u>48 008</u> 42 540
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>46 218</u> 43 272	<u>56 269</u> 43 178	<u>65 456</u> 43 178	<u>57 084</u> 43 178	<u>62 107</u> 43 178	<u>64 134</u> 43 178	<u>48 658</u> 43 178
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 713</u> 41 796	<u>54 767</u> 41 705	<u>63 954</u> 41 705	<u>55 582</u> 41 705	<u>60 605</u> 41 705	<u>62 632</u> 41 705	<u>47 156</u> 41 705
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 353</u> 42 424	<u>55 405</u> 42 331	<u>64 593</u> 42 331	<u>56 221</u> 42 331	<u>61 244</u> 42 331	<u>63 271</u> 42 331	<u>47 795</u> 42 331

					-	-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>56 731</u> 37 474	<u>56 290</u> 37 474	<u>50 995</u> 37 474	<u>46 645</u> 37 474	<u>43 345</u> 37 599	<u>56 290</u> 37 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>57 305</u> 38 038	<u>56 865</u> 38 038	<u>51 570</u> 38 038	<u>47 219</u> 38 038	<u>43 922</u> 38 164	<u>56 865</u> 38 038
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>57 094</u> 37 831	<u>56 653</u> 37 831	<u>51 358</u> 37 831	<u>47 008</u> 37 831	<u>43 710</u> 37 957	<u>56 653</u> 37 831
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>57 673</u> 38 398	<u>57 232</u> 38 398	<u>51 937</u> 38 398	<u>47 587</u> 38 398	<u>44 290</u> 38 526	<u>57 232</u> 38 398
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>58 260</u> 38 974	<u>57 819</u> 38 974	<u>52 524</u> 38 974	<u>48 174</u> 38 974	<u>44 879</u> 39 103	<u>57 819</u> 38 974
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>58 857</u> 39 559	<u>58 416</u> 39 559	<u>53 121</u> 39 559	<u>48 771</u> 39 559	<u>45 478</u> 39 690	<u>58 416</u> 39 559
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>60 625</u> 41 292	<u>60 184</u> 41 292	<u>54 889</u> 41 292	<u>50 539</u> 41 292	<u>47 252</u> 41 430	<u>60 184</u> 41 292
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>61 257</u> 41 912	<u>60 816</u> 41 912	<u>55 521</u> 41 912	<u>51 171</u> 41 912	<u>47 886</u> 42 051	<u>60 816</u> 41 912
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>61 898</u> 42 540	<u>61 457</u> 42 540	<u>56 162</u> 42 540	<u>51 812</u> 42 540	<u>48 529</u> 42 682	<u>61 457</u> 42 540
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>62 548</u> 43 178	<u>62 107</u> 43 178	<u>56 812</u> 43 178	<u>52 462</u> 43 178	<u>49 182</u> 43 322	<u>62 107</u> 43 178
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>61 046</u> 41 705	<u>60 605</u> 41 705	<u>55 310</u> 41 705	<u>50 960</u> 41 705	<u>47 675</u> 41 844	<u>60 605</u> 41 705
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>61 684</u> 42 331	<u>61 244</u> 42 331	<u>55 949</u> 42 331	<u>51 599</u> 42 331	<u>48 315</u> 42 472	<u>61 244</u> 42 331

						-	-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>46 002</u> 43 060	<u>56 053</u> 42 965	<u>65 240</u> 42 965	<u>56 868</u> 42 965	<u>61 891</u> 42 965	<u>63 918</u> 42 965	<u>48 442</u> 42 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>46 661</u> 43 706	<u>56 710</u> 43 610	<u>65 898</u> 43 610	<u>57 526</u> 43 610	<u>62 549</u> 43 610	<u>64 576</u> 43 610	<u>49 100</u> 43 610
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>46 418</u> 43 468	<u>56 468</u> 43 373	<u>65 656</u> 43 373	<u>57 283</u> 43 373	<u>62 307</u> 43 373	<u>64 334</u> 43 373	<u>48 857</u> 43 373
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>47 083</u> 44 120	<u>57 132</u> 44 023	<u>66 319</u> 44 023	<u>57 947</u> 44 023	<u>62 970</u> 44 023	<u>64 997</u> 44 023	<u>49 521</u> 44 023
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 758</u> 44 782	<u>57 806</u> 44 684	<u>66 993</u> 44 684	<u>58 621</u> 44 684	<u>63 644</u> 44 684	<u>65 671</u> 44 684	<u>50 195</u> 44 684
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>48 443</u> 45 454	<u>58 489</u> 45 354	<u>67 676</u> 45 354	<u>59 304</u> 45 354	<u>64 328</u> 45 354	<u>66 355</u> 45 354	<u>50 878</u> 45 354
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 402</u> 42 472	<u>55 455</u> 42 379	<u>64 642</u> 42 379	<u>56 270</u> 42 379	<u>61 293</u> 42 379	<u>63 320</u> 42 379	<u>47 844</u> 42 379
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>46 052</u> 43 109	<u>56 103</u> 43 015	<u>65 290</u> 43 015	<u>56 918</u> 43 015	<u>61 941</u> 43 015	<u>63 968</u> 43 015	<u>48 492</u> 43 015
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 711</u> 43 755	<u>56 761</u> 43 660	<u>65 948</u> 43 660	<u>57 576</u> 43 660	<u>62 599</u> 43 660	<u>64 626</u> 43 660	<u>49 150</u> 43 660
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 381</u> 44 412	<u>57 429</u> 44 315	<u>66 617</u> 44 315	<u>58 245</u> 44 315	<u>63 268</u> 44 315	<u>65 295</u> 44 315	<u>49 819</u> 44 315
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 835</u> 42 896	<u>55 886</u> 42 803	<u>65 074</u> 42 803	<u>56 702</u> 42 803	<u>61 725</u> 42 803	<u>63 752</u> 42 803	<u>48 276</u> 42 803
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 492</u> 43 541	<u>56 542</u> 43 446	<u>65 730</u> 43 446	<u>57 357</u> 43 446	<u>62 381</u> 43 446	<u>64 408</u> 43 446	<u>48 931</u> 43 446

					-	-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>62 332</u> 42 965	<u>61 891</u> 42 965	<u>56 596</u> 42 965	<u>52 246</u> 42 965	<u>48 965</u> 43 109	<u>61 891</u> 42 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>62 990</u> 43 610	<u>62 549</u> 43 610	<u>57 254</u> 43 610	<u>52 904</u> 43 610	<u>49 625</u> 43 756	<u>62 549</u> 43 610
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>62 747</u> 43 373	<u>62 307</u> 43 373	<u>57 012</u> 43 373	<u>52 662</u> 43 373	<u>49 382</u> 43 518	<u>62 307</u> 43 373
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>63 411</u> 44 023	<u>62 970</u> 44 023	<u>57 675</u> 44 023	<u>53 325</u> 44 023	<u>50 047</u> 44 170	<u>62 970</u> 44 023
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>64 085</u> 44 684	<u>63 644</u> 44 684	<u>58 349</u> 44 684	<u>53 999</u> 44 684	<u>50 724</u> 44 833	<u>63 644</u> 44 684
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>64 768</u> 45 354	<u>64 328</u> 45 354	<u>59 033</u> 45 354	<u>54 683</u> 45 354	<u>51 409</u> 45 505	<u>64 328</u> 45 354
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>61 734</u> 42 379	<u>61 293</u> 42 379	<u>55 998</u> 42 379	<u>51 648</u> 42 379	<u>48 365</u> 42 520	<u>61 293</u> 42 379
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>62 382</u> 43 015	<u>61 941</u> 43 015	<u>56 646</u> 43 015	<u>52 296</u> 43 015	<u>49 015</u> 43 158	<u>61 941</u> 43 015
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>63 040</u> 43 660	<u>62 599</u> 43 660	<u>57 304</u> 43 660	<u>52 954</u> 43 660	<u>49 675</u> 43 805	<u>62 599</u> 43 660
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>63 709</u> 44 315	<u>63 268</u> 44 315	<u>57 973</u> 44 315	<u>53 623</u> 44 315	<u>50 346</u> 44 463	<u>63 268</u> 44 315
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>62 166</u> 42 803	<u>61 725</u> 42 803	<u>56 430</u> 42 803	<u>52 080</u> 42 803	<u>48 798</u> 42 945	<u>61 725</u> 42 803
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>62 821</u> 43 446	<u>62 381</u> 43 446	<u>57 086</u> 43 446	<u>52 736</u> 43 446	<u>49 456</u> 43 590	<u>62 381</u> 43 446

						-	-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 158</u> 44 193	<u>57 207</u> 44 097	<u>66 394</u> 44 097	<u>58 022</u> 44 097	<u>63 045</u> 44 097	<u>65 072</u> 44 097	<u>49 596</u> 44 097
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 835</u> 44 857	<u>57 882</u> 44 759	<u>67 069</u> 44 759	<u>58 697</u> 44 759	<u>63 720</u> 44 759	<u>65 747</u> 44 759	<u>50 271</u> 44 759
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 585</u> 44 612	<u>57 633</u> 44 515	<u>66 820</u> 44 515	<u>58 448</u> 44 515	<u>63 471</u> 44 515	<u>65 498</u> 44 515	<u>50 022</u> 44 515
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 268</u> 45 282	<u>58 314</u> 45 183	<u>67 502</u> 45 183	<u>59 130</u> 45 183	<u>64 153</u> 45 183	<u>66 180</u> 45 183	<u>50 704</u> 45 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 961</u> 45 961	<u>59 006</u> 45 861	<u>68 193</u> 45 861	<u>59 821</u> 45 861	<u>64 844</u> 45 861	<u>66 871</u> 45 861	<u>51 395</u> 45 861
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 664</u> 46 651	<u>59 707</u> 46 549	<u>68 895</u> 46 549	<u>60 523</u> 46 549	<u>65 546</u> 46 549	<u>67 573</u> 46 549	<u>52 097</u> 46 549
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 309</u> 44 342	<u>57 358</u> 44 245	<u>66 545</u> 44 245	<u>58 173</u> 44 245	<u>63 196</u> 44 245	<u>65 223</u> 44 245	<u>49 747</u> 44 245
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 988</u> 45 007	<u>58 035</u> 44 909	<u>67 222</u> 44 909	<u>58 850</u> 44 909	<u>63 873</u> 44 909	<u>65 900</u> 44 909	<u>50 424</u> 44 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 676</u> 45 682	<u>58 722</u> 45 582	<u>67 909</u> 45 582	<u>59 537</u> 45 582	<u>64 560</u> 45 582	<u>66 587</u> 45 582	<u>51 111</u> 45 582
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 376</u> 46 367	<u>59 419</u> 46 266	<u>68 607</u> 46 266	<u>60 234</u> 46 266	<u>65 258</u> 46 266	<u>67 285</u> 46 266	<u>51 808</u> 46 266
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 762</u> 44 785	<u>57 809</u> 44 687	<u>66 996</u> 44 687	<u>58 624</u> 44 687	<u>63 647</u> 44 687	<u>65 674</u> 44 687	<u>50 198</u> 44 687
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 447</u> 45 457	<u>58 492</u> 45 357	<u>67 680</u> 45 357	<u>59 308</u> 45 357	<u>64 331</u> 45 357	<u>66 358</u> 45 357	<u>50 882</u> 45 357

					-	-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>63 486</u> 44 097	<u>63 045</u> 44 097	<u>57 750</u> 44 097	<u>53 400</u> 44 097	<u>50 123</u> 44 244	<u>63 045</u> 44 097
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>64 161</u> 44 759	<u>63 720</u> 44 759	<u>58 425</u> 44 759	<u>54 075</u> 44 759	<u>50 800</u> 44 908	<u>63 720</u> 44 759
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>63 912</u> 44 515	<u>63 471</u> 44 515	<u>58 176</u> 44 515	<u>53 826</u> 44 515	<u>50 550</u> 44 663	<u>63 471</u> 44 515
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>64 594</u> 45 183	<u>64 153</u> 45 183	<u>58 858</u> 45 183	<u>54 508</u> 45 183	<u>51 234</u> 45 334	<u>64 153</u> 45 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>65 285</u> 45 861	<u>64 844</u> 45 861	<u>59 549</u> 45 861	<u>55 199</u> 45 861	<u>51 928</u> 46 013	<u>64 844</u> 45 861
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>65 987</u> 46 549	<u>65 546</u> 46 549	<u>60 251</u> 46 549	<u>55 901</u> 46 549	<u>52 632</u> 46 704	<u>65 546</u> 46 549
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>63 637</u> 44 245	<u>63 196</u> 44 245	<u>57 901</u> 44 245	<u>53 551</u> 44 245	<u>50 274</u> 44 392	<u>63 196</u> 44 245
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>64 314</u> 44 909	<u>63 873</u> 44 909	<u>58 578</u> 44 909	<u>54 228</u> 44 909	<u>50 954</u> 45 059	<u>63 873</u> 44 909
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>65 001</u> 45 582	<u>64 560</u> 45 582	<u>59 265</u> 45 582	<u>54 915</u> 45 582	<u>51 643</u> 45 734	<u>64 560</u> 45 582
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>65 698</u> 46 266	<u>65 258</u> 46 266	<u>59 963</u> 46 266	<u>55 613</u> 46 266	<u>52 343</u> 46 420	<u>65 258</u> 46 266
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>64 088</u> 44 687	<u>63 647</u> 44 687	<u>58 352</u> 44 687	<u>54 002</u> 44 687	<u>50 727</u> 44 836	<u>63 647</u> 44 687
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>64 771</u> 45 357	<u>64 331</u> 45 357	<u>59 036</u> 45 357	<u>54 686</u> 45 357	<u>51 413</u> 45 509	<u>64 331</u> 45 357

						-	-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 143</u> 46 139	<u>59 187</u> 46 038	<u>68 374</u> 46 038	<u>60 002</u> 46 038	<u>65 025</u> 46 038	<u>67 052</u> 46 038	<u>51 576</u> 46 038
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 848</u> 46 831	<u>59 891</u> 46 728	<u>69 078</u> 46 728	<u>60 706</u> 46 728	<u>65 729</u> 46 728	<u>67 756</u> 46 728	<u>52 280</u> 46 728
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 589</u> 46 577	<u>59 632</u> 46 475	<u>68 820</u> 46 475	<u>60 448</u> 46 475	<u>65 471</u> 46 475	<u>67 498</u> 46 475	<u>52 022</u> 46 475
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 301</u> 47 275	<u>60 343</u> 47 172	<u>69 530</u> 47 172	<u>61 158</u> 47 172	<u>66 181</u> 47 172	<u>68 208</u> 47 172	<u>52 732</u> 47 172
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>51 025</u> 47 985	<u>61 065</u> 47 880	<u>70 252</u> 47 880	<u>61 880</u> 47 880	<u>66 904</u> 47 880	<u>68 930</u> 47 880	<u>53 454</u> 47 880
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 760</u> 48 705	<u>61 798</u> 48 598	<u>70 985</u> 48 598	<u>62 613</u> 48 598	<u>67 636</u> 48 598	<u>69 663</u> 48 598	<u>54 187</u> 48 598
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 228</u> 46 223	<u>59 272</u> 46 122	<u>68 460</u> 46 122	<u>60 088</u> 46 122	<u>65 111</u> 46 122	<u>67 138</u> 46 122	<u>51 662</u> 46 122
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 936</u> 46 917	<u>59 979</u> 46 814	<u>69 166</u> 46 814	<u>60 794</u> 46 814	<u>65 817</u> 46 814	<u>67 844</u> 46 814	<u>52 368</u> 46 814
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 653</u> 47 620	<u>60 694</u> 47 516	<u>69 882</u> 47 516	<u>61 509</u> 47 516	<u>66 533</u> 47 516	<u>68 560</u> 47 516	<u>53 083</u> 47 516
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>51 383</u> 48 335	<u>61 422</u> 48 230	<u>70 609</u> 48 230	<u>62 237</u> 48 230	<u>67 260</u> 48 230	<u>69 287</u> 48 230	<u>53 811</u> 48 230
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 700</u> 46 685	<u>59 743</u> 46 583	<u>68 930</u> 46 583	<u>60 558</u> 46 583	<u>65 581</u> 46 583	<u>67 608</u> 46 583	<u>52 132</u> 46 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 414</u> 47 385	<u>60 455</u> 47 282	<u>69 643</u> 47 282	<u>61 271</u> 47 282	<u>66 294</u> 47 282	<u>68 321</u> 47 282	<u>52 845</u> 47 282

					-	-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>65 466</u> 46 038	<u>65 025</u> 46 038	<u>59 730</u> 46 038	<u>55 380</u> 46 038	<u>52 109</u> 46 192	<u>65 025</u> 46 038
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>66 170</u> 46 728	<u>65 729</u> 46 728	<u>60 434</u> 46 728	<u>56 084</u> 46 728	<u>52 816</u> 46 884	<u>65 729</u> 46 728
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>65 912</u> 46 475	<u>65 471</u> 46 475	<u>60 176</u> 46 475	<u>55 826</u> 46 475	<u>52 557</u> 46 630	<u>65 471</u> 46 475
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>66 622</u> 47 172	<u>66 181</u> 47 172	<u>60 886</u> 47 172	<u>56 536</u> 47 172	<u>53 269</u> 47 329	<u>66 181</u> 47 172
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>67 344</u> 47 880	<u>66 904</u> 47 880	<u>61 609</u> 47 880	<u>57 258</u> 47 880	<u>53 994</u> 48 039	<u>66 904</u> 47 880
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>68 077</u> 48 598	<u>67 636</u> 48 598	<u>62 341</u> 48 598	<u>57 991</u> 48 598	<u>54 729</u> 48 760	<u>67 636</u> 48 598
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>65 552</u> 46 122	<u>65 111</u> 46 122	<u>59 816</u> 46 122	<u>55 466</u> 46 122	<u>52 195</u> 46 276	<u>65 111</u> 46 122
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>66 258</u> 46 814	<u>65 817</u> 46 814	<u>60 522</u> 46 814	<u>56 172</u> 46 814	<u>52 904</u> 46 970	<u>65 817</u> 46 814
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>66 973</u> 47 516	<u>66 533</u> 47 516	<u>61 238</u> 47 516	<u>56 888</u> 47 516	<u>53 622</u> 47 675	<u>66 533</u> 47 516
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>67 701</u> 48 230	<u>67 260</u> 48 230	<u>61 965</u> 48 230	<u>57 615</u> 48 230	<u>54 352</u> 48 390	<u>67 260</u> 48 230
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>66 022</u> 46 583	<u>65 581</u> 46 583	<u>60 286</u> 46 583	<u>55 936</u> 46 583	<u>52 667</u> 46 739	<u>65 581</u> 46 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>66 734</u> 47 282	<u>66 294</u> 47 282	<u>60 999</u> 47 282	<u>56 649</u> 47 282	<u>53 382</u> 47 439	<u>66 294</u> 47 282

						-	-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>51 139</u> 48 096	<u>61 179</u> 47 991	<u>70 366</u> 47 991	<u>61 994</u> 47 991	<u>67 017</u> 47 991	<u>69 044</u> 47 991	<u>53 568</u> 47 991
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 876</u> 48 818	<u>61 914</u> 48 712	<u>71 101</u> 48 712	<u>62 729</u> 48 712	<u>67 752</u> 48 712	<u>69 779</u> 48 712	<u>54 303</u> 48 712
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 605</u> 48 553	<u>61 644</u> 48 447	<u>70 831</u> 48 447	<u>62 459</u> 48 447	<u>67 482</u> 48 447	<u>69 509</u> 48 447	<u>54 033</u> 48 447
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>52 348</u> 49 282	<u>62 385</u> 49 174	<u>71 572</u> 49 174	<u>63 200</u> 49 174	<u>68 224</u> 49 174	<u>70 251</u> 49 174	<u>54 774</u> 49 174
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>53 102</u> 50 021	<u>63 137</u> 49 911	<u>72 325</u> 49 911	<u>63 953</u> 49 911	<u>68 976</u> 49 911	<u>71 003</u> 49 911	<u>55 527</u> 49 911
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>53 866</u> 50 770	<u>63 900</u> 50 659	<u>73 088</u> 50 659	<u>64 715</u> 50 659	<u>69 739</u> 50 659	<u>71 766</u> 50 659	<u>56 289</u> 50 659

212-102.

						-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 912	<u>31 518</u> 18 912	<u>45 728</u> 18 912	<u>32 333</u> 18 912	<u>37 405</u> 18 912	<u>41 322</u> 18 912	<u>23 907</u> 18 912
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 603</u> 19 140	<u>31 750</u> 19 140	<u>45 961</u> 19 140	<u>32 566</u> 19 140	<u>37 638</u> 19 140	<u>41 555</u> 19 140	<u>24 140</u> 19 140
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 730</u> 20 792	<u>33 436</u> 20 792	<u>47 647</u> 20 792	<u>34 251</u> 20 792	<u>39 323</u> 20 792	<u>43 240</u> 20 792	<u>25 825</u> 20 792

					-	-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>67 458</u> 47 991	<u>67 017</u> 47 991	<u>61 722</u> 47 991	<u>57 372</u> 47 991	<u>54 108</u> 48 151	<u>67 017</u> 47 991
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>68 193</u> 48 712	<u>67 752</u> 48 712	<u>62 457</u> 48 712	<u>58 107</u> 48 712	<u>54 845</u> 48 874	<u>67 752</u> 48 712
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>67 923</u> 48 447	<u>67 482</u> 48 447	<u>62 187</u> 48 447	<u>57 837</u> 48 447	<u>54 574</u> 48 608	<u>67 482</u> 48 447
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>68 664</u> 49 174	<u>68 224</u> 49 174	<u>62 929</u> 49 174	<u>58 579</u> 49 174	<u>55 318</u> 49 338	<u>68 224</u> 49 174
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>69 416</u> 49 911	<u>68 976</u> 49 911	<u>63 681</u> 49 911	<u>59 331</u> 49 911	<u>56 073</u> 50 078	<u>68 976</u> 49 911
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>70 179</u> 50 659	<u>69 739</u> 50 659	<u>64 444</u> 50 659	<u>60 094</u> 50 659	<u>56 839</u> 50 828	<u>69 739</u> 50 659

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>37 797</u> 18 912	<u>37 405</u> 18 912	<u>32 061</u> 18 912	<u>27 711</u> 18 912	<u>23 631</u> 18 272	<u>37 405</u> 18 912
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>38 030</u> 19 140	<u>37 638</u> 19 140	<u>32 294</u> 19 140	<u>27 944</u> 19 140	<u>23 856</u> 18 492	<u>37 638</u> 19 140
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792	<u>39 323</u> 20 792	<u>33 979</u> 20 792	<u>29 629</u> 20 792	<u>24 790</u> 19 407	<u>39 323</u> 20 792

						-	-	-	-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 245</u> 21 730	<u>34 392</u> 21 730	<u>48 603</u> 21 730	<u>35 208</u> 21 730	<u>40 280</u> 21 730	<u>44 197</u> 21 730	<u>26 782</u> 21 730
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 574</u> 22 600	<u>35 280</u> 22 600	<u>49 491</u> 22 600	<u>36 095</u> 22 600	<u>41 168</u> 22 600	<u>45 084</u> 22 600	<u>27 669</u> 22 600
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 427	<u>37 143</u> 24 427	<u>51 354</u> 24 427	<u>37 958</u> 24 427	<u>43 030</u> 24 427	<u>46 947</u> 24 427	<u>29 532</u> 24 427
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 117</u> 26 506	<u>39 264</u> 26 506	<u>53 475</u> 26 506	<u>40 079</u> 26 506	<u>45 151</u> 26 506	<u>49 068</u> 26 506	<u>31 653</u> 26 506
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 038</u> 28 389	<u>41 185</u> 28 389	<u>55 396</u> 28 389	<u>42 000</u> 28 389	<u>47 072</u> 28 389	<u>50 989</u> 28 389	<u>33 574</u> 28 389
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 907</u> 29 242	<u>42 054</u> 29 242	<u>56 265</u> 29 242	<u>42 870</u> 29 242	<u>47 942</u> 29 242	<u>51 859</u> 29 242	<u>34 443</u> 29 242
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 198</u> 29 527	<u>42 345</u> 29 527	<u>56 556</u> 29 527	<u>43 160</u> 29 527	<u>48 232</u> 29 527	<u>52 149</u> 29 527	<u>34 734</u> 29 527
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 702</u> 31 001	<u>43 849</u> 31 001	<u>58 059</u> 31 001	<u>44 664</u> 31 001	<u>49 736</u> 31 001	<u>53 653</u> 31 001	<u>36 238</u> 31 001
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 757</u> 19 290	<u>31 904</u> 19 290	<u>46 114</u> 19 290	<u>32 719</u> 19 290	<u>37 791</u> 19 290	<u>41 708</u> 19 290	<u>24 293</u> 19 290
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 994</u> 19 523	<u>32 141</u> 19 523	<u>46 352</u> 19 523	<u>32 956</u> 19 523	<u>38 029</u> 19 523	<u>41 945</u> 19 523	<u>24 530</u> 19 523
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 133</u> 21 620	<u>34 280</u> 21 620	<u>48 491</u> 21 620	<u>35 095</u> 21 620	<u>40 168</u> 21 620	<u>44 084</u> 21 620	<u>26 669</u> 21 620
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 689</u> 22 165	<u>34 836</u> 22 165	<u>49 047</u> 22 165	<u>35 651</u> 22 165	<u>40 724</u> 22 165	<u>44 640</u> 22 165	<u>27 225</u> 22 165

					-	-	-	-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>40 672</u> 21 730	<u>40 280</u> 21 730	<u>34 936</u> 21 730	<u>30 586</u> 21 730	<u>26 409</u> 20 995	<u>40 280</u> 21 730
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 559</u> 22 600	<u>41 168</u> 22 600	<u>35 824</u> 22 600	<u>31 474</u> 22 600	<u>28 046</u> 22 600	<u>41 168</u> 22 600
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 422</u> 24 427	<u>43 030</u> 24 427	<u>37 686</u> 24 427	<u>33 336</u> 24 427	<u>29 066</u> 23 600	<u>43 030</u> 24 427
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>45 543</u> 26 506	<u>45 151</u> 26 506	<u>39 807</u> 26 506	<u>35 457</u> 26 506	<u>31 115</u> 25 609	<u>45 151</u> 26 506
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 464</u> 28 389	<u>47 072</u> 28 389	<u>41 728</u> 28 389	<u>37 378</u> 28 389	<u>32 971</u> 27 429	<u>47 072</u> 28 389
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>48 333</u> 29 242	<u>47 942</u> 29 242	<u>42 598</u> 29 242	<u>38 248</u> 29 242	<u>33 811</u> 28 252	<u>47 942</u> 29 242
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>48 624</u> 29 527	<u>48 232</u> 29 527	<u>42 888</u> 29 527	<u>38 538</u> 29 527	<u>34 092</u> 28 528	<u>48 232</u> 29 527
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>50 128</u> 31 001	<u>49 736</u> 31 001	<u>44 392</u> 31 001	<u>40 042</u> 31 001	<u>35 545</u> 29 952	<u>49 736</u> 31 001
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>38 183</u> 19 290	<u>37 791</u> 19 290	<u>32 447</u> 19 290	<u>28 097</u> 19 290	<u>24 004</u> 18 637	<u>37 791</u> 19 290
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>38 420</u> 19 523	<u>38 029</u> 19 523	<u>32 685</u> 19 523	<u>28 334</u> 19 523	<u>24 233</u> 18 862	<u>38 029</u> 19 523
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 559</u> 21 620	<u>40 168</u> 21 620	<u>34 824</u> 21 620	<u>30 474</u> 21 620	<u>26 300</u> 20 889	<u>40 168</u> 21 620
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>41 115</u> 22 165	<u>40 724</u> 22 165	<u>35 380</u> 22 165	<u>31 029</u> 22 165	<u>26 837</u> 21 415	<u>40 724</u> 22 165

						-	-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 611	<u>35 291</u> 22 611	<u>49 501</u> 22 611	<u>36 106</u> 22 611	<u>41 178</u> 22 611	<u>45 095</u> 22 611	<u>27 680</u> 22 611
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 494</u> 24 915	<u>37 641</u> 24 915	<u>51 852</u> 24 915	<u>38 456</u> 24 915	<u>43 528</u> 24 915	<u>47 445</u> 24 915	<u>30 030</u> 24 915
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 657</u> 27 036	<u>39 804</u> 27 036	<u>54 015</u> 27 036	<u>40 619</u> 27 036	<u>45 692</u> 27 036	<u>49 608</u> 27 036	<u>32 193</u> 27 036
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 617</u> 28 957	<u>41 764</u> 28 957	<u>55 974</u> 28 957	<u>42 579</u> 28 957	<u>47 651</u> 28 957	<u>51 568</u> 28 957	<u>34 153</u> 28 957
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 504</u> 29 827	<u>42 651</u> 29 827	<u>56 862</u> 29 827	<u>43 466</u> 29 827	<u>48 539</u> 29 827	<u>52 455</u> 29 827	<u>35 040</u> 29 827
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 801</u> 30 118	<u>42 948</u> 30 118	<u>57 158</u> 30 118	<u>43 763</u> 30 118	<u>48 835</u> 30 118	<u>52 752</u> 30 118	<u>35 337</u> 30 118
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 334</u> 31 620	<u>44 480</u> 31 620	<u>58 691</u> 31 620	<u>45 296</u> 31 620	<u>50 368</u> 31 620	<u>54 285</u> 31 620	<u>36 870</u> 31 620

212-4.
212-401.

						-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 286</u> 19 979	<u>31 587</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>32 334</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>24 611</u> 19 979

					-	-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 570</u> 22 611	<u>41 178</u> 22 611	<u>35 834</u> 22 611	<u>31 484</u> 22 611	<u>27 277</u> 21 846	<u>41 178</u> 22 611
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>43 920</u> 24 915	<u>43 528</u> 24 915	<u>38 184</u> 24 915	<u>33 834</u> 24 915	<u>29 547</u> 24 072	<u>43 528</u> 24 915
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 083</u> 27 036	<u>45 692</u> 27 036	<u>40 348</u> 27 036	<u>35 998</u> 27 036	<u>31 637</u> 26 121	<u>45 692</u> 27 036
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>48 043</u> 28 957	<u>47 651</u> 28 957	<u>42 307</u> 28 957	<u>37 957</u> 28 957	<u>33 531</u> 27 977	<u>47 651</u> 28 957
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>48 930</u> 29 827	<u>48 539</u> 29 827	<u>43 195</u> 29 827	<u>38 845</u> 29 827	<u>34 388</u> 28 818	<u>48 539</u> 29 827
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>49 227</u> 30 118	<u>48 835</u> 30 118	<u>43 491</u> 30 118	<u>39 141</u> 30 118	<u>34 675</u> 29 099	<u>48 835</u> 30 118
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>50 760</u> 31 620	<u>50 368</u> 31 620	<u>45 024</u> 31 620	<u>40 674</u> 31 620	<u>36 155</u> 30 550	<u>50 368</u> 31 620

					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>36 984</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979	<u>32 085</u> 19 979	<u>28 098</u> 19 979	<u>24 956</u> 19 979	<u>36 984</u> 19 979

						-	-	-	-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 394</u> 23 026	<u>34 695</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>35 442</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>27 719</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 742</u> 24 932	<u>36 639</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>37 387</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>29 663</u> 24 932
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 750</u> 25 920	<u>37 647</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>38 394</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>30 671</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 061</u> 25 640	<u>37 362</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>38 109</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>30 385</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 150</u> 28 273	<u>40 047</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>40 795</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>33 071</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 032</u> 29 138	<u>40 930</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>41 677</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>33 953</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 873</u> 30 943	<u>42 770</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>43 518</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>35 794</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 752</u> 34 161	<u>46 053</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>46 800</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>39 076</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 260</u> 37 601	<u>49 562</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>50 309</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>42 585</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 231</u> 23 847	<u>35 533</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 280</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>28 556</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 146</u> 27 685	<u>39 447</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 194</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>32 471</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>30 984</u> 28 506	<u>40 285</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 032</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>33 308</u> 28 506

					-	-	-	-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>40 092</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026	<u>35 193</u> 23 026	<u>31 206</u> 23 026	<u>28 064</u> 23 026	<u>40 092</u> 23 026
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>42 036</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932	<u>37 137</u> 24 932	<u>33 150</u> 24 932	<u>30 008</u> 24 932	<u>42 036</u> 24 932
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>43 044</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920	<u>38 145</u> 25 920	<u>34 158</u> 25 920	<u>31 016</u> 25 920	<u>43 044</u> 25 920
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>37 860</u> 25 640	<u>33 872</u> 25 640	<u>30 731</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>45 444</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273	<u>40 546</u> 28 273	<u>36 558</u> 28 273	<u>33 416</u> 28 273	<u>45 444</u> 28 273
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>46 327</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138	<u>41 428</u> 29 138	<u>37 440</u> 29 138	<u>34 299</u> 29 138	<u>46 327</u> 29 138
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>48 167</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943	<u>43 269</u> 30 943	<u>39 281</u> 30 943	<u>36 139</u> 30 943	<u>48 167</u> 30 943
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>51 450</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161	<u>46 551</u> 34 161	<u>42 563</u> 34 161	<u>39 422</u> 34 161	<u>51 450</u> 34 161
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>54 959</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601	<u>50 060</u> 37 601	<u>46 072</u> 37 601	<u>42 931</u> 37 601	<u>54 959</u> 37 601
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 031</u> 23 847	<u>32 043</u> 23 847	<u>28 902</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>39 945</u> 27 685	<u>35 958</u> 27 685	<u>32 816</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>40 783</u> 28 506	<u>36 795</u> 28 506	<u>33 654</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506

						-	-	-	-	-	-
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 380</u> 29 875	<u>41 682</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 429</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>34 705</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 223</u> 30 701	<u>42 524</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 271</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>35 547</u> 30 701
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>18 683</u> 16 447	<u>27 985</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 732</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>21 008</u> 16 447

212-402.

						-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 041</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 276</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 793</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 299</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 298</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409

					-	-	-	-	-	-
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 180</u> 29 875	<u>38 192</u> 29 875	<u>35 051</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 022</u> 30 701	<u>39 035</u> 30 701	<u>35 893</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 483</u> 16 447	<u>24 495</u> 16 447	<u>21 354</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{21\,620}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$	$\frac{23\,064}{18\,724}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{23\,146}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$	$\frac{24\,289}{20\,735}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{34\,431}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$	$\frac{35\,755}{31\,490}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{31\,645}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$	$\frac{32\,789}{29\,068}$
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

[illegible]

212-501.

						-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 618</u> 21 814	<u>22 129</u> 19 400	<u>24 296</u> 19 400	<u>22 285</u> 19 400	<u>23 256</u> 19 400	<u>24 123</u> 19 400	<u>20 666</u> 19 400
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 189</u> 21 393	<u>21 747</u> 19 026	<u>23 915</u> 19 026	<u>21 903</u> 19 026	<u>22 874</u> 19 026	<u>23 741</u> 19 026	<u>20 284</u> 19 026
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 759</u> 20 973	<u>21 365</u> 18 651	<u>23 533</u> 18 651	<u>21 521</u> 18 651	<u>22 493</u> 18 651	<u>23 360</u> 18 651	<u>19 903</u> 18 651
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 760</u> 20 973	<u>23 734</u> 20 973	<u>25 901</u> 20 973	<u>23 890</u> 20 973	<u>24 861</u> 20 973	<u>25 728</u> 20 973	<u>22 271</u> 20 973
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 944</u> 24 095	<u>26 917</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095	<u>27 073</u> 24 095	<u>28 253</u> 24 095	<u>29 085</u> 24 095	<u>25 455</u> 24 095
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 468</u> 23 629	<u>26 442</u> 23 629	<u>29 164</u> 23 629	<u>26 598</u> 23 629	<u>27 777</u> 23 629	<u>28 610</u> 23 629	<u>24 979</u> 23 629
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 468</u> 23 629	<u>26 442</u> 23 629	<u>29 164</u> 23 629	<u>26 598</u> 23 629	<u>27 777</u> 23 629	<u>28 610</u> 23 629	<u>24 979</u> 23 629
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 649</u> 23 629	<u>26 443</u> 23 629	<u>29 165</u> 23 629	<u>26 599</u> 23 629	<u>27 792</u> 23 629	<u>28 610</u> 23 629	<u>24 980</u> 23 629
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 524</u> 21 722	<u>24 498</u> 21 722	<u>27 220</u> 21 722	<u>24 654</u> 21 722	<u>25 833</u> 21 722	<u>26 665</u> 21 722	<u>23 035</u> 21 722
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 310</u> 21 512	<u>24 284</u> 21 512	<u>27 006</u> 21 512	<u>24 440</u> 21 512	<u>25 619</u> 21 512	<u>26 451</u> 21 512	<u>22 821</u> 21 512

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 429</u> 19 400	<u>23 256</u> 19 400	<u>22 233</u> 19 400	<u>21 454</u> 19 400	<u>20 776</u> 19 400	<u>23 256</u> 19 400
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 048</u> 19 026	<u>22 874</u> 19 026	<u>21 851</u> 19 026	<u>21 073</u> 19 026	<u>20 394</u> 19 026	<u>22 874</u> 19 026
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 666</u> 18 651	<u>22 493</u> 18 651	<u>21 469</u> 18 651	<u>20 691</u> 18 651	<u>20 013</u> 18 651	<u>22 493</u> 18 651
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 034</u> 20 973	<u>24 861</u> 20 973	<u>23 838</u> 20 973	<u>23 059</u> 20 973	<u>22 381</u> 20 973	<u>24 861</u> 20 973
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 530</u> 24 095	<u>28 754</u> 24 671	<u>27 609</u> 24 671	<u>26 831</u> 24 671	<u>26 153</u> 24 671	<u>28 702</u> 24 671
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 055</u> 23 629	<u>28 267</u> 24 194	<u>27 123</u> 24 194	<u>26 344</u> 24 194	<u>25 666</u> 24 194	<u>28 215</u> 24 194
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 055</u> 23 629	<u>28 267</u> 24 194	<u>27 123</u> 24 194	<u>26 344</u> 24 194	<u>25 666</u> 24 194	<u>28 215</u> 24 194
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 055</u> 23 629	<u>28 278</u> 24 194	<u>27 123</u> 24 194	<u>26 345</u> 24 194	<u>25 666</u> 24 194	<u>28 222</u> 24 194
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 110</u> 21 722	<u>26 276</u> 22 242	<u>25 132</u> 22 242	<u>24 353</u> 22 242	<u>23 675</u> 22 242	<u>26 224</u> 22 242
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 896</u> 21 512	<u>26 057</u> 22 027	<u>24 912</u> 22 027	<u>24 134</u> 22 027	<u>23 456</u> 22 027	<u>26 005</u> 22 027

						-	-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 975</u> 28 047	<u>30 949</u> 28 047	<u>33 810</u> 28 047	<u>31 105</u> 28 047	<u>32 631</u> 28 047	<u>33 377</u> 28 047	<u>29 486</u> 28 047
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 889</u> 26 982	<u>29 863</u> 26 982	<u>32 724</u> 26 982	<u>30 019</u> 26 982	<u>31 545</u> 26 982	<u>32 291</u> 26 982	<u>28 400</u> 26 982
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 153</u> 27 021	<u>29 902</u> 27 021	<u>32 764</u> 27 021	<u>30 058</u> 27 021	<u>31 584</u> 27 021	<u>32 330</u> 27 021	<u>28 440</u> 27 021
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 940</u> 22 130	<u>24 914</u> 22 130	<u>27 636</u> 22 130	<u>25 070</u> 22 130	<u>26 249</u> 22 130	<u>27 081</u> 22 130	<u>23 451</u> 22 130
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 268</u> 21 295	<u>24 062</u> 21 295	<u>26 784</u> 21 295	<u>24 218</u> 21 295	<u>25 411</u> 21 295	<u>26 229</u> 21 295	<u>22 599</u> 21 295
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 889</u> 21 099	<u>23 240</u> 20 490	<u>25 859</u> 20 490	<u>23 397</u> 20 490	<u>24 610</u> 20 490	<u>25 425</u> 20 490	<u>21 778</u> 20 490
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>17 444</u> 16 742	<u>18 924</u> 16 258	<u>21 542</u> 16 258	<u>19 080</u> 16 258	<u>20 294</u> 16 258	<u>21 109</u> 16 258	<u>17 461</u> 16 258

					-	-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 030</u> 28 047	<u>32 406</u> 28 047	<u>31 053</u> 28 047	<u>30 275</u> 28 047	<u>29 596</u> 28 047	<u>32 267</u> 28 047
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 944</u> 26 982	<u>31 320</u> 26 982	<u>29 967</u> 26 982	<u>29 189</u> 26 982	<u>28 510</u> 26 982	<u>31 181</u> 26 982
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 983</u> 27 021	<u>31 359</u> 27 021	<u>30 006</u> 27 021	<u>29 228</u> 27 021	<u>28 550</u> 27 021	<u>31 220</u> 27 021
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 526</u> 22 130	<u>26 744</u> 22 701	<u>25 600</u> 22 701	<u>24 822</u> 22 701	<u>24 143</u> 22 701	<u>26 692</u> 22 701
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 674</u> 21 295	<u>25 881</u> 21 844	<u>24 726</u> 21 844	<u>23 948</u> 21 844	<u>23 269</u> 21 844	<u>25 825</u> 21 844
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 888</u> 20 490	<u>24 765</u> 20 744	<u>23 603</u> 20 744	<u>22 825</u> 20 744	<u>22 147</u> 20 744	<u>24 713</u> 20 744
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 571</u> 16 258	<u>20 395</u> 16 459	<u>19 234</u> 16 459	<u>18 455</u> 16 459	<u>17 777</u> 16 459	<u>20 343</u> 16 459

212-502.

						-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 676</u> 21 872	<u>24 650</u> 21 872	<u>27 511</u> 21 872	<u>24 806</u> 21 872	<u>25 777</u> 21 872	<u>26 644</u> 21 872	<u>23 188</u> 21 872
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>24 010</u> 21 244	<u>26 871</u> 21 244	<u>24 166</u> 21 244	<u>25 137</u> 21 244	<u>26 004</u> 21 244	<u>22 548</u> 21 244
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 837</u> 20 068	<u>22 810</u> 20 068	<u>25 671</u> 20 068	<u>22 966</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068	<u>24 804</u> 20 068	<u>21 348</u> 20 068
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 254</u> 19 497	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 089</u> 19 497	<u>22 384</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497	<u>24 222</u> 19 497	<u>20 766</u> 19 497

212-503.

-

						-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 403</u> 35 329	<u>38 376</u> 35 329	<u>41 237</u> 35 329	<u>38 532</u> 35 329	<u>39 503</u> 35 329	<u>40 370</u> 35 329	<u>36 914</u> 35 329
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 960</u> 33 915	<u>36 934</u> 33 915	<u>39 795</u> 33 915	<u>37 090</u> 33 915	<u>38 061</u> 33 915	<u>38 928</u> 33 915	<u>35 471</u> 33 915
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 025</u> 31 797	<u>34 774</u> 31 797	<u>37 635</u> 31 797	<u>34 930</u> 31 797	<u>35 901</u> 31 797	<u>36 768</u> 31 797	<u>33 311</u> 31 797

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 951</u> 21 872	<u>25 777</u> 21 872	<u>24 754</u> 21 872	<u>23 976</u> 21 872	<u>23 298</u> 21 872	<u>25 777</u> 21 872
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 311</u> 21 244	<u>25 137</u> 21 244	<u>24 114</u> 21 244	<u>23 336</u> 21 244	<u>22 658</u> 21 244	<u>25 137</u> 21 244
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 111</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068	<u>22 914</u> 20 068	<u>22 136</u> 20 068	<u>21 458</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 529</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497	<u>22 332</u> 19 497	<u>21 554</u> 19 497	<u>20 876</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>39 677</u> 35 329	<u>40 817</u> 36 617	<u>39 794</u> 36 617	<u>39 016</u> 36 617	<u>38 338</u> 36 617	<u>40 817</u> 36 617
212-503-0102	-15		1	1000	<u>38 234</u> 33 915	<u>39 322</u> 35 151	<u>38 299</u> 35 151	<u>37 521</u> 35 151	<u>36 843</u> 35 151	<u>39 322</u> 35 151
212-503-0103	-20		1	1000	<u>36 075</u> 31 797	<u>37 084</u> 32 957	<u>36 061</u> 32 957	<u>35 283</u> 32 957	<u>34 605</u> 32 957	<u>37 084</u> 32 957

212-504.

						-	-	-	-	-	-
212-504-0100											
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.**212-601.**

-

						-	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	-									
	1168-2006										
212-601-0101	-	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
	1168-2006										

213.**213-1.****213-101.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-504-0100										
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	1168-2006	-							
212-601-0101	-	1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 756</u> 55 960						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>69 463</u> 65 476						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>76 139</u> 72 021						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>83 484</u> 79 222						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>46 661</u> 43 516						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>54 861</u> 50 918	<u>62 904</u> 50 918	<u>62 177</u> 57 039	<u>63 635</u> 50 918	<u>71 435</u> 50 918	<u>62 675</u> 57 527	<u>56 333</u> 50 918
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>59 402</u> 56 007						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>72 381</u> 68 094	<u>80 424</u> 68 094	<u>79 697</u> 74 215	<u>81 155</u> 68 094	<u>88 954</u> 68 094	<u>80 195</u> 74 704	<u>73 853</u> 68 094
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>74 225</u> 69 902	<u>82 268</u> 69 902	<u>81 541</u> 76 023	<u>82 999</u> 69 902	<u>90 799</u> 69 902	<u>82 039</u> 76 512	<u>75 697</u> 69 902

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>71 677</u> 57 527	<u>70 499</u> 50 918	<u>63 392</u> 50 918	<u>59 762</u> 50 918	<u>56 577</u> 50 918	<u>69 251</u> 50 918
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>89 196</u> 74 704	<u>88 019</u> 68 094	<u>80 911</u> 68 094	<u>77 281</u> 68 094	<u>74 097</u> 68 094	<u>86 771</u> 68 094
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>91 041</u> 76 512	<u>89 863</u> 69 902	<u>82 756</u> 69 902	<u>79 126</u> 69 902	<u>75 941</u> 69 902	<u>88 615</u> 69 902

						-	-	-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>76 069</u> 71 710	<u>84 112</u> 71 710	<u>83 385</u> 77 831	<u>84 844</u> 71 710	<u>92 643</u> 71 710	<u>83 883</u> 78 320	<u>77 541</u> 71 710
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>79 758</u> 75 326	<u>87 801</u> 75 326	<u>87 074</u> 81 447	<u>88 532</u> 75 326	<u>96 331</u> 75 326	<u>87 572</u> 81 936	<u>81 230</u> 75 326
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>84 368</u> 79 846	<u>92 411</u> 79 846	<u>91 684</u> 85 968	<u>93 142</u> 79 846	<u>100 942</u> 79 846	<u>92 182</u> 86 456	<u>85 840</u> 79 846
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 423</u> 86 420						<u>90 204</u> 84 125
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>62 234</u> 57 864						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>72 269</u> 67 702						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>79 174</u> 74 472						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>86 770</u> 81 919						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>92 620</u> 87 654						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 270</u> 56 660						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>92 885</u> 78 320	<u>91 707</u> 71 710	<u>84 600</u> 71 710	<u>80 970</u> 71 710	<u>77 785</u> 71 710	<u>90 459</u> 71 710
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>96 573</u> 81 936	<u>95 395</u> 75 326	<u>88 288</u> 75 326	<u>84 658</u> 75 326	<u>81 474</u> 75 326	<u>94 147</u> 75 326
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>101 184</u> 86 456	<u>100 006</u> 79 846	<u>92 899</u> 79 846	<u>89 269</u> 79 846	<u>86 084</u> 79 846	<u>98 758</u> 79 846
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>93 633</u> 84 125	<u>90 448</u> 84 125	
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						

						-	-	-	-	-	-
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>70 802</u> 66 292	<u>79 560</u> 66 292	<u>78 769</u> 72 958	<u>80 356</u> 66 292	<u>88 849</u> 66 292	<u>79 312</u> 73 489	<u>72 405</u> 66 292
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 855</u> 72 920						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>84 294</u> 80 212						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>90 021</u> 85 827						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>95 699</u> 90 700	<u>104 457</u> 90 700	<u>103 666</u> 97 366	<u>105 253</u> 90 700	<u>113 746</u> 90 700	<u>104 208</u> 97 898	<u>97 302</u> 90 700
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>97 543</u> 92 508	<u>106 301</u> 92 508	<u>105 510</u> 99 174	<u>107 097</u> 92 508	<u>115 590</u> 92 508	<u>106 053</u> 99 706	<u>99 146</u> 92 508
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>100 309</u> 95 220	<u>109 067</u> 95 220	<u>108 277</u> 101 886	<u>109 863</u> 95 220	<u>118 356</u> 95 220	<u>108 819</u> 102 418	<u>101 912</u> 95 220
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>104 920</u> 99 740	<u>113 678</u> 99 740	<u>112 887</u> 106 407	<u>114 474</u> 99 740	<u>122 967</u> 99 740	<u>113 429</u> 106 938	<u>106 523</u> 99 740
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>111 374</u> 106 068	<u>120 132</u> 106 068	<u>119 342</u> 112 735	<u>120 929</u> 106 068	<u>129 421</u> 106 068	<u>119 884</u> 113 266	<u>112 977</u> 106 068

					-	-	-	-	-	-
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>89 114</u> 73 489	<u>87 830</u> 66 292	<u>80 091</u> 66 292	<u>76 138</u> 66 292	<u>72 671</u> 66 292	<u>86 471</u> 66 292
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>114 010</u> 97 898	<u>112 726</u> 90 700	<u>104 988</u> 90 700	<u>101 035</u> 90 700	<u>97 567</u> 90 700	<u>111 368</u> 90 700
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>115 854</u> 99 706	<u>114 571</u> 92 508	<u>106 832</u> 92 508	<u>102 879</u> 92 508	<u>99 411</u> 92 508	<u>113 212</u> 92 508
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>118 621</u> 102 418	<u>117 337</u> 95 220	<u>109 598</u> 95 220	<u>105 646</u> 95 220	<u>102 178</u> 95 220	<u>115 978</u> 95 220
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>123 231</u> 106 938	<u>121 947</u> 99 740	<u>114 209</u> 99 740	<u>110 256</u> 99 740	<u>106 788</u> 99 740	<u>120 589</u> 99 740
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>129 686</u> 113 266	<u>128 402</u> 106 068	<u>120 663</u> 106 068	<u>116 711</u> 106 068	<u>113 243</u> 106 068	<u>127 043</u> 106 068

213-102.

						-	-	-	-	-	-
213-102-0100	250 120 65 379-2015	1000 .									
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>55 190</u> 51 518						
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>58 474</u> 53 997	<u>67 814</u> 53 997	<u>82 250</u> 53 997	<u>68 663</u> 53 997	<u>74 098</u> 53 997	<u>77 721</u> 53 997	<u>60 183</u> 53 997
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>58 474</u> 53 997	<u>67 814</u> 53 997	<u>82 250</u> 53 997	<u>68 663</u> 53 997	<u>74 098</u> 53 997	<u>77 721</u> 53 997	<u>60 183</u> 53 997
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>75 166</u> 70 333	<u>88 263</u> 70 333	<u>87 142</u> 79 529	<u>88 998</u> 70 333	<u>96 219</u> 70 333	<u>88 124</u> 80 492	<u>78 364</u> 70 333
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>70 511</u> 65 288	<u>83 118</u> 65 288	<u>91 921</u> 69 886	<u>84 036</u> 65 288	<u>91 172</u> 65 288	<u>89 474</u> 70 368	<u>73 218</u> 65 288
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>70 649</u> 65 424	<u>83 256</u> 65 424	<u>92 059</u> 70 022	<u>84 174</u> 65 424	<u>91 310</u> 65 424	<u>89 613</u> 70 504	<u>73 357</u> 65 424
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>81 208</u> 76 256						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>113 214</u> 106 674	<u>125 332</u> 106 674	<u>144 059</u> 106 674	<u>126 433</u> 106 674	<u>133 483</u> 106 674	<u>138 184</u> 106 674	<u>115 432</u> 106 674

					-	-	-	-	-	-
213-102-0100	250 120 65 379-2015	1000 .								
213-102-0101	100	1000 .	1	3700						
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	$\frac{76\,815}{53\,997}$	$\frac{73\,947}{53\,997}$	$\frac{68\,380}{53\,997}$	$\frac{64\,165}{53\,997}$	$\frac{60\,466}{53\,997}$	$\frac{73\,947}{53\,997}$
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	$\frac{76\,815}{53\,997}$	$\frac{73\,947}{53\,997}$	$\frac{68\,380}{53\,997}$	$\frac{64\,165}{53\,997}$	$\frac{60\,466}{53\,997}$	$\frac{73\,947}{53\,997}$
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	$\frac{101\,686}{80\,492}$	$\frac{96\,219}{70\,333}$	$\frac{88\,998}{70\,333}$	$\frac{83\,529}{70\,333}$	$\frac{78\,731}{70\,333}$	$\frac{96\,219}{70\,333}$
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	$\frac{95\,668}{70\,368}$	$\frac{91\,074}{65\,288}$	$\frac{83\,852}{65\,288}$	$\frac{78\,383}{65\,288}$	$\frac{73\,585}{65\,288}$	$\frac{91\,074}{65\,288}$
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	$\frac{95\,806}{70\,504}$	$\frac{91\,212}{65\,424}$	$\frac{83\,991}{65\,424}$	$\frac{78\,522}{65\,424}$	$\frac{73\,724}{65\,424}$	$\frac{91\,212}{65\,424}$
213-102-0204	175	1000 .	1	4800						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	$\frac{137\,009}{106\,674}$	$\frac{133\,288}{106\,674}$	$\frac{126\,066}{106\,674}$	$\frac{120\,597}{106\,674}$	$\frac{115\,799}{106\,674}$	$\frac{133\,288}{106\,674}$

						-	-	-	-	-	-
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>113 214</u> 106 674	<u>125 332</u> 106 674	<u>144 059</u> 106 674	<u>126 433</u> 106 674	<u>133 483</u> 106 674	<u>138 184</u> 106 674	<u>115 432</u> 106 674
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>125 505</u> 119 684						<u>128 702</u> 119 684
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>126 003</u> 119 692	<u>138 610</u> 119 692	<u>147 413</u> 124 290	<u>139 528</u> 119 692	<u>136 792</u> 110 109	<u>128 697</u> 120 269	<u>128 710</u> 119 692

213-3. , ,
213-301.

						-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 608</u> 28 251	<u>32 637</u> 28 251	<u>39 685</u> 28 251	<u>32 891</u> 28 251	<u>35 989</u> 28 251	<u>36 967</u> 28 251	<u>27 435</u> 24 747
213-301-0200	() 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 329</u> 21 202						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 446</u> 21 202						

					-	-	-	-	-	-
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>137 009</u> 106 674	<u>133 288</u> 106 674	<u>126 066</u> 106 674	<u>120 597</u> 106 674	<u>115 799</u> 106 674	<u>133 288</u> 106 674
213-102-0305	125	1000 .	1	4800				<u>133 867</u> 119 684	<u>129 069</u> 119 684	
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>142 258</u> 120 269	<u>136 792</u> 110 109	<u>139 344</u> 119 692	<u>133 875</u> 119 692	<u>129 077</u> 119 692	<u>146 566</u> 119 692

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 967</u> 28 251	<u>35 283</u> 28 251	<u>32 807</u> 28 251	<u>29 137</u> 24 747	<u>27 552</u> 24 747	<u>34 848</u> 28 251
213-301-0200	() 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						

						-	-	-	-	-	-
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	$\frac{22\,301}{21\,202}$						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	$\frac{21\,574}{20\,436}$						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	$\frac{21\,617}{20\,436}$						

22.**221.****221-1.****221-101.**

						-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{9\,094}{8\,710}$	$\frac{9\,640}{8\,710}$	$\frac{11\,909}{8\,710}$	$\frac{9\,721}{8\,710}$	$\frac{10\,358}{8\,710}$	$\frac{11\,636}{8\,710}$	$\frac{9\,199}{8\,710}$

				,	-	-	-	-	-	-
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

				,	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{10\,748}{8\,710}$	$\frac{10\,213}{8\,710}$	$\frac{9\,704}{8\,710}$	$\frac{9\,444}{8\,710}$	$\frac{10\,123}{8\,710}$

221-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>40 862</u> 37 872	<u>46 895</u> 37 872	<u>70 897</u> 37 872	<u>47 559</u> 37 872	<u>54 347</u> 37 872	<u>67 980</u> 37 872	<u>41 986</u> 37 872	

221-104.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>52 846</u> 49 605	<u>59 031</u> 49 605	<u>83 104</u> 49 605	<u>59 593</u> 49 605	<u>66 431</u> 49 605	<u>80 165</u> 49 605	<u>53 978</u> 49 605	
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>90 519</u> 86 536	<u>96 715</u> 86 536	<u>120 827</u> 86 536	<u>97 278</u> 86 536	<u>104 126</u> 86 536	<u>117 883</u> 86 536	<u>91 653</u> 86 536	

222.**222-1.**

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>58 514</u> 37 872	<u>52 799</u> 37 872	<u>47 373</u> 37 872	<u>44 603</u> 37 872	<u>43 520</u> 39 193	<u>51 846</u> 37 872

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>70 629</u> 49 605	<u>64 871</u> 49 605	<u>59 406</u> 49 605	<u>56 615</u> 49 605	<u>52 637</u> 48 106	<u>63 912</u> 49 605
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>108 331</u> 86 536	<u>102 564</u> 86 536	<u>97 090</u> 86 536	<u>94 294</u> 86 536	<u>91 841</u> 86 536	<u>101 603</u> 86 536

222-101.

						-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>90 133</u> 86 127	<u>96 412</u> 86 127	<u>120 848</u> 86 127	<u>96 982</u> 86 127	<u>103 923</u> 86 127	<u>117 865</u> 86 127	<u>91 282</u> 86 127
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>94 043</u> 89 789	<u>90 586</u> 77 186	<u>124 969</u> 77 186	<u>91 376</u> 77 186	<u>101 252</u> 77 186	<u>120 789</u> 77 186	<u>83 256</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 291</u> 98 854	<u>99 668</u> 86 090	<u>134 051</u> 86 090	<u>100 458</u> 86 090	<u>110 334</u> 86 090	<u>129 871</u> 86 090	<u>92 338</u> 86 090
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>75 944</u> 73 142	<u>73 271</u> 65 503	<u>92 000</u> 65 503	<u>73 701</u> 65 503	<u>79 081</u> 65 503	<u>89 723</u> 65 503	<u>69 278</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>77 203</u> 74 376	<u>74 934</u> 67 133	<u>93 663</u> 67 133	<u>75 364</u> 67 133	<u>80 744</u> 67 133	<u>91 386</u> 67 133	<u>70 941</u> 67 133
222-101-0300		3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>108 185</u> 86 127	<u>102 340</u> 86 127	<u>96 792</u> 86 127	<u>93 958</u> 86 127	<u>91 472</u> 86 127	<u>101 366</u> 86 127
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 224</u> 77 186	<u>99 034</u> 77 186	<u>91 113</u> 77 186	<u>86 930</u> 77 186	<u>83 592</u> 77 186	<u>97 669</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 306</u> 86 090	<u>108 116</u> 86 090	<u>100 195</u> 86 090	<u>96 012</u> 86 090	<u>92 674</u> 86 090	<u>106 751</u> 86 090
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>82 334</u> 65 503	<u>77 873</u> 65 503	<u>73 558</u> 65 503	<u>71 279</u> 65 503	<u>69 462</u> 65 503	<u>77 129</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>83 997</u> 67 133	<u>79 536</u> 67 133	<u>75 221</u> 67 133	<u>72 942</u> 67 133	<u>71 124</u> 67 133	<u>78 792</u> 67 133
222-101-0300		3								

						-	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 819</u> 92 510	<u>93 295</u> 79 842	<u>127 678</u> 79 842	<u>94 085</u> 79 842	<u>103 961</u> 79 842	<u>123 498</u> 79 842	<u>85 965</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 639</u> 101 157	<u>101 964</u> 88 342	<u>136 348</u> 88 342	<u>102 755</u> 88 342	<u>112 631</u> 88 342	<u>132 168</u> 88 342	<u>94 635</u> 88 342
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>79 873</u> 76 983	<u>77 628</u> 69 727	<u>96 497</u> 69 727	<u>78 061</u> 69 727	<u>83 481</u> 69 727	<u>94 203</u> 69 727	<u>73 605</u> 69 727
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>67 211</u> 64 580	<u>75 110</u> 67 306	<u>93 839</u> 67 306	<u>75 541</u> 67 306	<u>80 920</u> 67 306	<u>91 562</u> 67 306	<u>71 118</u> 67 306
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>95 016</u> 90 752	<u>91 291</u> 77 925	<u>125 535</u> 77 925	<u>92 079</u> 77 925	<u>101 915</u> 77 925	<u>121 372</u> 77 925	<u>83 992</u> 77 925

					-	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>109 933</u> 79 842	<u>101 743</u> 79 842	<u>93 821</u> 79 842	<u>89 639</u> 79 842	<u>86 301</u> 79 842	<u>100 378</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>118 603</u> 88 342	<u>110 413</u> 88 342	<u>102 491</u> 88 342	<u>98 309</u> 88 342	<u>94 971</u> 88 342	<u>109 048</u> 88 342
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>86 759</u> 69 727	<u>82 264</u> 69 727	<u>77 917</u> 69 727	<u>75 621</u> 69 727	<u>73 790</u> 69 727	<u>81 515</u> 69 727
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>84 173</u> 67 306	<u>79 712</u> 67 306	<u>75 397</u> 67 306	<u>73 119</u> 67 306	<u>71 301</u> 67 306	<u>78 969</u> 67 306
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 862</u> 77 925	<u>99 705</u> 77 925	<u>91 816</u> 77 925	<u>87 650</u> 77 925	<u>84 327</u> 77 925	<u>98 346</u> 77 925

						-	-	-	-	-	-
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>75 694</u> 72 799	<u>72 985</u> 64 750	<u>93 112</u> 64 750	<u>73 448</u> 64 750	<u>79 229</u> 64 750	<u>90 665</u> 64 750	<u>68 695</u> 64 750
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>82 133</u> 79 053	<u>79 243</u> 70 602	<u>100 209</u> 70 602	<u>79 725</u> 70 602	<u>85 747</u> 70 602	<u>97 660</u> 70 602	<u>74 774</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 378</u> 145 891	<u>147 584</u> 132 547	<u>183 505</u> 132 547	<u>148 410</u> 132 547	<u>158 728</u> 132 547	<u>179 138</u> 132 547	<u>139 927</u> 132 547

222-102.

						-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>82 725</u> 64 750	<u>77 931</u> 64 750	<u>73 294</u> 64 750	<u>70 845</u> 64 750	<u>68 892</u> 64 750	<u>77 132</u> 64 750
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>89 388</u> 70 602	<u>84 394</u> 70 602	<u>79 564</u> 70 602	<u>77 014</u> 70 602	<u>74 979</u> 70 602	<u>83 562</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>164 967</u> 132 547	<u>156 411</u> 132 547	<u>148 135</u> 132 547	<u>143 765</u> 132 547	<u>140 279</u> 132 547	<u>154 985</u> 132 547

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								

						-	-	-	-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>109 544</u> 105 146	<u>115 856</u> 105 146	<u>140 420</u> 105 146	<u>116 429</u> 105 146	<u>123 406</u> 105 146	<u>137 421</u> 105 146	<u>110 699</u> 105 146
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>99 517</u> 95 369	<u>105 679</u> 95 369	<u>129 664</u> 95 369	<u>106 240</u> 95 369	<u>113 052</u> 95 369	<u>126 736</u> 95 369	<u>100 645</u> 95 369
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>117 699</u> 113 141	<u>124 010</u> 113 141	<u>148 575</u> 113 141	<u>124 584</u> 113 141	<u>131 561</u> 113 141	<u>145 576</u> 113 141	<u>118 854</u> 113 141
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>111 864</u> 107 423	<u>118 048</u> 107 423	<u>142 702</u> 107 423	<u>118 741</u> 107 423	<u>125 709</u> 107 423	<u>139 707</u> 107 423	<u>113 018</u> 107 423
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>123 268</u> 118 597	<u>129 393</u> 118 597	<u>154 193</u> 118 597	<u>130 164</u> 118 597	<u>137 152</u> 118 597	<u>151 189</u> 118 597	<u>124 425</u> 118 597
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>162 042</u> 156 614	<u>168 196</u> 156 614	<u>192 930</u> 156 614	<u>168 930</u> 156 614	<u>175 909</u> 156 614	<u>189 930</u> 156 614	<u>163 198</u> 156 614
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>143 546</u> 138 477	<u>149 710</u> 138 477	<u>174 483</u> 138 477	<u>150 444</u> 138 477	<u>157 435</u> 138 477	<u>171 478</u> 138 477	<u>144 703</u> 138 477
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>162 234</u> 156 818	<u>168 344</u> 156 818	<u>192 899</u> 156 818	<u>169 072</u> 156 818	<u>176 001</u> 156 818	<u>189 921</u> 156 818	<u>163 381</u> 156 818
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 362</u> 113 312						

222-2.

,

					-	-	-	-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>127 690</u> 105 146	<u>121 815</u> 105 146	<u>116 238</u> 105 146	<u>113 390</u> 105 146	<u>110 891</u> 105 146	<u>120 836</u> 105 146
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>117 235</u> 95 369	<u>111 498</u> 95 369	<u>106 053</u> 95 369	<u>103 272</u> 95 369	<u>100 832</u> 95 369	<u>110 542</u> 95 369
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>135 845</u> 113 141	<u>129 970</u> 113 141	<u>124 393</u> 113 141	<u>121 544</u> 113 141	<u>119 045</u> 113 141	<u>128 990</u> 113 141
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>129 988</u> 107 423	<u>124 120</u> 107 423	<u>118 550</u> 107 423	<u>115 705</u> 107 423	<u>109 509</u> 103 796	<u>123 142</u> 107 423
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>141 443</u> 118 597	<u>135 558</u> 118 597	<u>129 972</u> 118 597	<u>127 119</u> 118 597	<u>117 599</u> 111 718	<u>134 577</u> 118 597
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>180 195</u> 156 614	<u>174 318</u> 156 614	<u>168 739</u> 156 614	<u>165 889</u> 156 614	<u>156 275</u> 149 639	<u>173 338</u> 156 614
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>161 728</u> 138 477	<u>155 841</u> 138 477	<u>150 253</u> 138 477	<u>147 399</u> 138 477	<u>137 418</u> 131 147	<u>154 860</u> 138 477
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>180 256</u> 156 818	<u>174 421</u> 156 818	<u>168 882</u> 156 818	<u>166 053</u> 156 818	<u>143 954</u> 137 585	<u>173 448</u> 156 818
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-202.

						-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>248 613</u> 241 462	<u>254 920</u> 241 462	<u>279 859</u> 241 462	<u>255 581</u> 241 462	<u>262 641</u> 241 462	<u>276 824</u> 241 462	<u>249 782</u> 241 462

222-203.

						-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>3 533</u> 3 418	<u>3 657</u> 3 418	<u>4 150</u> 3 418	<u>3 670</u> 3 418	<u>3 810</u> 3 418	<u>4 090</u> 3 418	<u>3 556</u> 3 418
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>3 720</u> 3 606	<u>3 832</u> 3 606	<u>4 276</u> 3 606	<u>3 844</u> 3 606	<u>3 969</u> 3 606	<u>4 222</u> 3 606	<u>3 741</u> 3 606
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>4 909</u> 4 752	<u>5 076</u> 4 752	<u>5 742</u> 4 752	<u>5 094</u> 4 752	<u>5 283</u> 4 752	<u>5 661</u> 4 752	<u>4 940</u> 4 752
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>6 535</u> 6 325	<u>6 756</u> 6 325	<u>7 646</u> 6 325	<u>6 782</u> 6 325	<u>7 034</u> 6 325	<u>7 538</u> 6 325	<u>6 576</u> 6 325
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>7 922</u> 7 646	<u>8 254</u> 7 646	<u>9 576</u> 7 646	<u>8 291</u> 7 646	<u>8 665</u> 7 646	<u>9 416</u> 7 646	<u>7 983</u> 7 646
222-203-0300	9561-2016	2									

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>266 977</u> 241 462	<u>261 031</u> 241 462	<u>255 387</u> 241 462	<u>252 505</u> 241 462	<u>230 541</u> 222 408	<u>260 040</u> 241 462

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>3 896</u> 3 418	<u>3 778</u> 3 418	<u>3 667</u> 3 418	<u>3 610</u> 3 418	<u>3 078</u> 2 946	<u>3 758</u> 3 418
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>4 046</u> 3 606	<u>3 941</u> 3 606	<u>3 840</u> 3 606	<u>3 789</u> 3 606	<u>3 262</u> 3 134	<u>3 923</u> 3 606
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 398</u> 4 752	<u>5 240</u> 4 752	<u>5 089</u> 4 752	<u>5 012</u> 4 752	<u>4 308</u> 4 127	<u>5 213</u> 4 752
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>7 188</u> 6 325	<u>6 976</u> 6 325	<u>6 776</u> 6 325	<u>6 673</u> 6 325	<u>5 863</u> 5 619	<u>6 941</u> 6 325
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>8 894</u> 7 646	<u>8 579</u> 7 646	<u>8 280</u> 7 646	<u>8 128</u> 7 646	<u>7 099</u> 6 768	<u>8 527</u> 7 646
222-203-0300	9561-2016	2								

						-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{9\,916}{9\,449}$	$\frac{10\,643}{9\,449}$	$\frac{13\,658}{9\,449}$	$\frac{10\,751}{9\,449}$	$\frac{11\,596}{9\,449}$	$\frac{13\,295}{9\,449}$	$\frac{10\,056}{9\,449}$
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{8\,158}{7\,779}$					$\frac{12\,523}{8\,562}$	
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{9\,848}{9\,372}$	$\frac{10\,640}{9\,372}$	$\frac{13\,725}{9\,372}$	$\frac{10\,712}{9\,372}$	$\frac{11\,589}{9\,372}$	$\frac{13\,349}{9\,372}$	$\frac{9\,379}{8\,325}$

222-3. , ,
222-301. , ,

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\,457}{4\,288}$	$\frac{4\,687}{4\,288}$	$\frac{5\,581}{4\,288}$	$\frac{4\,708}{4\,288}$	$\frac{4\,962}{4\,288}$	$\frac{5\,472}{4\,288}$	$\frac{4\,499}{4\,288}$
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{17\,462}{16\,720}$	$\frac{18\,554}{16\,720}$	$\frac{22\,945}{16\,720}$	$\frac{18\,684}{16\,720}$	$\frac{19\,923}{16\,720}$	$\frac{22\,412}{16\,720}$	$\frac{17\,667}{16\,720}$

					-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 116</u> 9 449	<u>11 404</u> 9 449	<u>10 728</u> 9 449	<u>10 382</u> 9 449	<u>9 307</u> 8 691	<u>11 285</u> 9 449
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 127</u> 9 372	<u>11 389</u> 9 372	<u>10 688</u> 9 372	<u>10 331</u> 9 372	<u>10 017</u> 9 372	<u>11 266</u> 9 372

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 118</u> 4 288	<u>4 904</u> 4 288	<u>4 701</u> 4 288	<u>4 597</u> 4 288	<u>4 264</u> 4 051	<u>4 868</u> 4 288
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 684</u> 16 720	<u>19 641</u> 16 720	<u>18 650</u> 16 720	<u>18 145</u> 16 720	<u>15 923</u> 14 977	<u>19 467</u> 16 720

						-	-	-	-	-	-
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 309</u> 11 768	<u>13 128</u> 11 768	<u>16 421</u> 11 768	<u>13 226</u> 11 768	<u>14 155</u> 11 768	<u>16 022</u> 11 768	<u>12 463</u> 11 768

222-302.

,

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 251</u> 150 866	<u>149 154</u> 137 522	<u>174 504</u> 137 522	<u>149 746</u> 137 522	<u>156 946</u> 137 522	<u>171 409</u> 137 522	<u>143 833</u> 137 522

225.**225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 053</u> 4 522	<u>5 090</u> 4 522	<u>4 792</u> 4 522	<u>5 080</u> 4 522	<u>4 932</u> 4 522	<u>4 694</u> 4 416	

					-	-	-	-	-	-
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>14 726</u> 11 768	<u>13 943</u> 11 768	<u>13 200</u> 11 768	<u>12 821</u> 11 768	<u>11 111</u> 10 417	<u>13 813</u> 11 768

					-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 367</u> 137 522	<u>155 304</u> 137 522	<u>149 549</u> 137 522	<u>146 609</u> 137 522	<u>144 030</u> 137 522	<u>154 293</u> 137 522

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130					

					-	-	-	-	-	-		-
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 920</u> 7 914	<u>8 991</u> 7 914	<u>8 418</u> 7 914	<u>8 971</u> 7 914	<u>8 687</u> 7 914	<u>8 248</u> 7 729	<u>8 251</u> 7 914	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 965</u> 12 456	<u>14 101</u> 12 456	<u>13 230</u> 12 456	<u>14 072</u> 12 456	<u>13 639</u> 12 456	<u>11 604</u> 10 834	<u>13 054</u> 12 456	<u>17 747</u> 12 456
225-101-0104	10-3	.	1	200							<u>6 290</u> 6 027	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 734</u> 14 076	<u>15 826</u> 14 076	<u>14 909</u> 14 076	<u>15 795</u> 14 076	<u>15 340</u> 14 076	<u>14 940</u> 14 076	<u>14 724</u> 14 076	<u>19 664</u> 14 076
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 941</u> 18 543	<u>21 117</u> 18 543	<u>19 742</u> 18 543	<u>21 071</u> 18 543	<u>20 388</u> 18 543	<u>21 812</u> 20 528	<u>19 465</u> 18 543	<u>26 875</u> 18 543
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>20 253</u> 17 628	<u>20 404</u> 17 628	<u>18 892</u> 17 628	<u>20 354</u> 17 628	<u>19 602</u> 17 628	<u>18 942</u> 17 628	<u>18 587</u> 17 628	<u>26 738</u> 17 628
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>30 079</u> 26 177	<u>30 372</u> 26 177	<u>28 080</u> 26 177	<u>30 296</u> 26 177	<u>29 156</u> 26 177	<u>26 556</u> 24 607	<u>27 618</u> 26 177	<u>39 968</u> 26 177
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>28 270</u> 24 408	<u>28 495</u> 24 408	<u>26 249</u> 24 408	<u>28 420</u> 24 408	<u>27 304</u> 24 408	<u>26 324</u> 24 408	<u>25 796</u> 24 408	<u>37 899</u> 24 408
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>44 977</u> 39 193	<u>45 411</u> 39 193	<u>42 019</u> 39 193	<u>45 298</u> 39 193	<u>43 612</u> 39 193	<u>39 576</u> 36 687	<u>41 335</u> 39 193	<u>59 614</u> 39 193
225-101-0114	15-3	.	1	1200							<u>9 495</u> 8 469	
225-101-0115	20-3	.	1	1575							<u>14 335</u> 12 951	
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 041</u> 4 776	<u>5 055</u> 4 776	<u>4 941</u> 4 776	<u>5 051</u> 4 776	<u>4 994</u> 4 776	<u>4 630</u> 4 467		
225-101-0600	8020-2016	.										

					-	-	-	-	-
225-101-0102	7-6	.	1	250					
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 161</u> 12 456	<u>17 292</u> 12 456	<u>15 813</u> 12 456	<u>14 920</u> 12 456	<u>14 771</u> 12 456
225-101-0104	10-3	.	1	200					
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 942</u> 14 076	<u>19 185</u> 14 076	<u>17 628</u> 14 076	<u>16 688</u> 14 076	<u>16 531</u> 14 076
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 792</u> 18 543	<u>26 155</u> 18 543	<u>23 820</u> 18 543	<u>22 410</u> 18 543	<u>22 175</u> 18 543
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 246</u> 17 628	<u>25 946</u> 17 628	<u>23 377</u> 17 628	<u>21 826</u> 17 628	<u>21 568</u> 17 628
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>33 163</u> 26 177	<u>38 769</u> 26 177	<u>34 877</u> 26 177	<u>32 527</u> 26 177	<u>32 135</u> 26 177
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>31 230</u> 24 408	<u>36 724</u> 24 408	<u>32 909</u> 24 408	<u>30 606</u> 24 408	<u>30 223</u> 24 408
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>49 541</u> 39 193	<u>57 838</u> 39 193	<u>52 078</u> 39 193	<u>48 599</u> 39 193	<u>48 020</u> 39 193
225-101-0114	15-3	.	1	1200					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50					
225-101-0600	8020-2016	.							

					-	-	-	-	-	-		-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>20 941</u> 19 040	<u>21 073</u> 19 040	<u>20 041</u> 19 040	<u>21 038</u> 19 040	<u>20 526</u> 19 040	<u>18 088</u> 17 090	<u>19 833</u> 19 040	<u>25 391</u> 19 040
225-101-0602	15	.	1	950	<u>41 921</u> 37 952	<u>42 200</u> 37 952	<u>40 023</u> 37 952	<u>42 127</u> 37 952	<u>41 045</u> 37 952	<u>36 790</u> 34 712	<u>39 584</u> 37 952	<u>51 316</u> 37 952
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>79 836</u> 73 368	<u>80 270</u> 73 368	<u>76 878</u> 73 368	<u>80 157</u> 73 368	<u>78 471</u> 73 368	<u>63 475</u> 60 117	<u>76 194</u> 73 368	<u>94 473</u> 73 368
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 767</u> 14 630	<u>15 841</u> 14 630	<u>15 268</u> 14 630	<u>15 822</u> 14 630	<u>15 537</u> 14 630	<u>13 944</u> 13 314	<u>15 152</u> 14 630	<u>18 240</u> 14 630
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>51 413</u> 48 195	<u>51 656</u> 48 195	<u>50 097</u> 48 195	<u>51 604</u> 48 195	<u>50 829</u> 48 195	<u>44 469</u> 42 626	<u>49 783</u> 48 195	<u>58 181</u> 48 195
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 770</u> 29 833	<u>32 926</u> 29 833	<u>31 368</u> 29 833	<u>32 874</u> 29 833	<u>32 099</u> 29 833	<u>31 420</u> 29 833	<u>31 053</u> 29 833	<u>39 452</u> 29 833
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>79 759</u> 73 710	<u>80 252</u> 73 710	<u>77 089</u> 73 710	<u>80 146</u> 73 710	<u>78 574</u> 73 710	<u>62 862</u> 59 658	<u>76 451</u> 73 710	<u>93 494</u> 73 710
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>51 317</u> 45 653	<u>51 633</u> 45 653	<u>48 470</u> 45 653	<u>51 528</u> 45 653	<u>49 955</u> 45 653	<u>48 576</u> 45 653	<u>47 833</u> 45 653	<u>64 876</u> 45 653
225-101-0620	10	.	1	800							<u>39 300</u> 37 969	
225-101-0621	6	.	1	2260							<u>96 501</u> 93 027	
225-101-0622	10	.	1	2480							<u>106 146</u> 102 328	

					-	-	-	-	-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 329</u> 19 040	<u>24 851</u> 19 040	<u>23 100</u> 19 040	<u>22 042</u> 19 040	<u>21 866</u> 19 040
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 851</u> 37 952	<u>50 177</u> 37 952	<u>46 479</u> 37 952	<u>44 246</u> 37 952	<u>43 874</u> 37 952
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>84 400</u> 73 368	<u>92 697</u> 73 368	<u>86 937</u> 73 368	<u>83 458</u> 73 368	<u>82 879</u> 73 368
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 538</u> 14 630	<u>17 940</u> 14 630	<u>16 967</u> 14 630	<u>16 379</u> 14 630	<u>16 281</u> 14 630
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>53 554</u> 48 195	<u>57 366</u> 48 195	<u>54 719</u> 48 195	<u>53 121</u> 48 195	<u>52 854</u> 48 195
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>34 824</u> 29 833	<u>38 636</u> 29 833	<u>35 989</u> 29 833	<u>34 391</u> 29 833	<u>34 125</u> 29 833
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>84 103</u> 73 710	<u>91 839</u> 73 710	<u>86 468</u> 73 710	<u>83 224</u> 73 710	<u>82 684</u> 73 710
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 485</u> 45 653	<u>63 221</u> 45 653	<u>57 849</u> 45 653	<u>54 606</u> 45 653	<u>54 066</u> 45 653
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

225-104.

					-		-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>35 354</u> 29 928						
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>206 030</u> 166 495						
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>408 389</u> 330 573						
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>285 349</u> 238 342						
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>49 957</u> 43 061						
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>67 211</u> 55 245	<u>57 176</u> 55 245	<u>59 448</u> 55 245	<u>68 291</u> 55 245	<u>59 654</u> 55 245	<u>62 166</u> 55 245	<u>57 591</u> 55 245
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>130 531</u> 106 674	<u>110 460</u> 106 674	<u>115 004</u> 106 674	<u>132 690</u> 106 674	<u>115 417</u> 106 674	<u>120 440</u> 106 674	<u>111 292</u> 106 674
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>79 857</u> 65 276						
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>140 757</u> 113 150						
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>97 156</u> 79 870						
225-104-0132	6-100 (15)	.	1	1500	<u>104 171</u> 84 380						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400						
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000						
225-104-0108	10-200	.	1	5900						
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500						
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500						
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>63 708</u> 55 245	<u>61 593</u> 55 245	<u>59 585</u> 55 245	<u>58 560</u> 55 245	<u>57 660</u> 55 245	<u>61 241</u> 55 245
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>123 525</u> 106 674	<u>119 295</u> 106 674	<u>115 279</u> 106 674	<u>113 229</u> 106 674	<u>111 429</u> 106 674	<u>118 590</u> 106 674
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100						
225-104-0126	4-200	.	1	2100						
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300						
225-104-0132	6-100 (15)	.	1	1500						

					-	-	-	-	-	-	
225-104-0139	8-100 (16)	.	1	1800	<u>134 957</u> 111 013	<u>114 886</u> 111 013	<u>119 430</u> 111 013	<u>137 116</u> 111 013	<u>119 843</u> 111 013	<u>124 867</u> 111 013	<u>115 718</u> 111 013
225-104-0141	8-200	.	1	3600	<u>242 620</u> 195 268	<u>202 478</u> 195 268	<u>211 566</u> 195 268	<u>246 939</u> 195 268	<u>212 392</u> 195 268	<u>222 439</u> 195 268	<u>204 141</u> 195 268
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>142 580</u> 114 937						
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>274 045</u> 218 977						
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>71 675</u> 58 437	<u>54 318</u> 52 553					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>129 514</u> 109 226	<u>101 264</u> 98 228					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>90 796</u> 74 817	<u>69 486</u> 67 284					
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>155 418</u> 131 073	<u>121 518</u> 117 875					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>168 899</u> 137 191	<u>127 558</u> 123 377					
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>198 589</u> 167 481	<u>155 272</u> 150 618					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>266 996</u> 225 081	<u>208 680</u> 202 418					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>128 872</u> 106 231	<u>98 659</u> 95 534					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0139	8-100 (16)	.	1	1800	<u>127 951</u> 111 013	<u>123 721</u> 111 013	<u>119 706</u> 111 013	<u>117 655</u> 111 013	<u>115 855</u> 111 013	<u>123 016</u> 111 013
225-104-0141	8-200	.	1	3600	<u>228 608</u> 195 268	<u>220 148</u> 195 268	<u>212 117</u> 195 268	<u>208 015</u> 195 268	<u>204 417</u> 195 268	<u>218 738</u> 195 268
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100						
225-104-0145	9-200	.	1	4200						
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000						
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0205	2.100	.	1	1200						
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400						
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						

					-	-	-	-	-	-	
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>224 491</u> 189 326	<u>175 525</u> 170 263					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>229 946</u> 184 025	<u>171 305</u> 165 496					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>135 102</u> 107 605	<u>100 205</u> 96 771					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>315 091</u> 258 035	<u>239 765</u> 232 054					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>145 149</u> 113 906	<u>118 388</u> 113 906	<u>124 446</u> 113 906	<u>148 028</u> 113 906	<u>124 997</u> 113 906	<u>131 695</u> 113 906	<u>119 497</u> 113 906
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>279 708</u> 217 430	<u>226 185</u> 217 430	<u>238 302</u> 217 430	<u>285 466</u> 217 430	<u>239 404</u> 217 430	<u>252 799</u> 217 430	<u>228 403</u> 217 430
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>313 231</u> 268 043	<u>248 231</u> 241 054					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>421 925</u> 355 675	<u>329 758</u> 319 862					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>568 307</u> 479 073	<u>444 164</u> 430 835					
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>143 144</u> 116 673	<u>108 452</u> 104 925					
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>100 440</u> 83 089	<u>77 220</u> 74 796					
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>139 906</u> 114 682	<u>106 657</u> 103 235					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100						
225-104-0219	5.200	.	1	4300						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>135 808</u> 113 906	<u>130 167</u> 113 906	<u>124 814</u> 113 906	<u>122 079</u> 113 906	<u>119 680</u> 113 906	<u>129 227</u> 113 906
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>261 025</u> 217 430	<u>249 744</u> 217 430	<u>239 037</u> 217 430	<u>233 568</u> 217 430	<u>228 770</u> 217 430	<u>247 864</u> 217 430
225-104-0225	7.100	.	1	3300						
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600						
225-104-0240	19.200	.	1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>163 097</u> 130 319	<u>121 443</u> 117 312					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>282 815</u> 231 124	<u>215 002</u> 208 056					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>159 159</u> 124 092	<u>115 868</u> 111 706					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>245 402</u> 193 262	<u>180 309</u> 173 973					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>293 821</u> 222 983	<u>208 669</u> 200 728					
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>160 946</u> 128 211	<u>119 507</u> 115 414					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>278 285</u> 214 851	<u>200 774</u> 193 407					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>101 655</u> 79 548	<u>78 474</u> 75 746					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>103 338</u> 80 015	<u>78 999</u> 76 190					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>140 564</u> 114 144	<u>112 290</u> 108 688					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900						
225-104-0305	11-170	.	1	2700						
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500						
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500						
225-104-0406	17-170	.	1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000						

					-	.	-	-	-	-	-
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>136 974</u> 107 074	<u>105 638</u> 101 956					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>277 699</u> 217 826	<u>214 848</u> 207 415					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>172 719</u> 138 569	<u>136 441</u> 131 946					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>158 169</u> 121 938	<u>120 431</u> 116 110					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>181 153</u> 139 739	<u>138 006</u> 133 060					
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>391 224</u> 307 828	<u>303 547</u> 293 115					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>249 577</u> 197 356	<u>194 537</u> 187 923					
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>489 032</u> 384 787	<u>379 435</u> 366 395					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>217 808</u> 172 125	<u>178 780</u> 172 125	<u>187 170</u> 172 125	<u>222 006</u> 172 125	<u>188 419</u> 172 125	<u>198 187</u> 172 125	<u>180 398</u> 172 125
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>446 612</u> 355 031	<u>349 820</u> 338 061					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>239 032</u> 184 651	<u>182 340</u> 175 825					
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>339 775</u> 266 854	<u>263 179</u> 254 099					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>244 502</u> 187 647	<u>185 393</u> 178 678					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200						
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000						
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>204 185</u> 172 125	<u>195 959</u> 172 125	<u>188 152</u> 172 125	<u>184 164</u> 172 125	<u>180 665</u> 172 125	<u>194 588</u> 172 125
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400						

					-	.	-	-	-	-	-
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>321 474</u> 246 545	<u>243 597</u> 234 761					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>709 096</u> 557 941	<u>550 180</u> 531 272					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>488 757</u> 386 884	<u>381 329</u> 368 392					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>953 611</u> 750 334	<u>739 897</u> 714 469					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>377 371</u> 296 613	<u>292 511</u> 282 435					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>796 574</u> 662 635	<u>650 722</u> 630 963					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>484 173</u> 367 008	<u>362 952</u> 349 466					
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>579 183</u> 449 506	<u>443 721</u> 428 021					
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>855 085</u> 676 220	<u>666 558</u> 643 899					
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>129 413</u> 104 395	<u>102 750</u> 99 405					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>149 935</u> 118 599	<u>116 902</u> 112 930					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>204 747</u> 164 053	<u>161 550</u> 156 212					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>266 404</u> 215 036	<u>211 637</u> 204 758					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800						
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100						
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000						
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900						

					-		-	-	-	-	-
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>327 699</u> 264 480	<u>260 302</u> 251 838					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>138 458</u> 110 896	<u>103 323</u> 99 827					
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>187 329</u> 152 892	<u>142 241</u> 137 632					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>224 279</u> 179 652	<u>167 384</u> 161 722					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>270 561</u> 213 195	<u>198 896</u> 191 916					
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>359 357</u> 287 235	<u>267 665</u> 258 566					
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>512 172</u> 413 389	<u>384 927</u> 372 129					
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>652 969</u> 523 029	<u>487 311</u> 470 826					

225-109.

					-		-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100						
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600						
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400						
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400						
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500						
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900						

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>87 277</u> 84 026	<u>120 023</u> 91 639					
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>119 858</u> 115 478	<u>163 458</u> 125 940					
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>196 454</u> 188 962	<u>272 960</u> 206 082					
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>104 873</u> 100 567	<u>132 749</u> 100 567	<u>111 025</u> 100 567	<u>135 748</u> 100 567	<u>111 758</u> 100 567	<u>118 735</u> 100 567	<u>106 028</u> 100 567
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>130 572</u> 125 842	<u>177 401</u> 137 243					
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>154 158</u> 147 355	<u>200 990</u> 147 355	<u>164 760</u> 147 355	<u>206 028</u> 147 355	<u>165 724</u> 147 355	<u>177 445</u> 147 355	<u>156 098</u> 147 355
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>225 794</u> 217 587	<u>307 217</u> 237 300					
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>130 290</u> 125 076	<u>184 997</u> 136 408					
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>215 446</u> 206 672	<u>308 350</u> 225 396					
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>94 569</u> 90 754	<u>134 748</u> 98 977					
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>262 107</u> 252 627	<u>355 851</u> 275 515					
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>82 708</u> 79 687	<u>112 782</u> 86 906					

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200						
225-109-0102	2	.	1	2900						
225-109-0103	3	.	1	5200						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>123 019</u> 100 567	<u>117 143</u> 100 567	<u>111 567</u> 100 567	<u>108 718</u> 100 567	<u>89 953</u> 84 620	<u>116 164</u> 100 567
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>184 643</u> 147 355	<u>174 772</u> 147 355	<u>165 403</u> 147 355	<u>160 618</u> 147 355	<u>156 420</u> 147 355	<u>173 127</u> 147 355
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800						
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500						
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800						
225-109-0111	78	.	1	6200						
225-109-0112	79	.	1	2000						

						-	-	-	-	-	-
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>143 742</u> 137 843	<u>206 440</u> 150 332					
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>63 469</u> 61 105	<u>89 404</u> 68 719					
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>99 424</u> 95 305	<u>146 737</u> 107 181					
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>117 748</u> 113 189	<u>145 625</u> 113 189	<u>123 900</u> 113 189	<u>148 623</u> 113 189	<u>124 633</u> 113 189	<u>131 610</u> 113 189	<u>118 903</u> 113 189
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>136 634</u> 131 854	<u>187 457</u> 148 285					
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>140 143</u> 133 795	<u>184 745</u> 133 795	<u>150 241</u> 133 795	<u>189 543</u> 133 795	<u>151 159</u> 133 795	<u>162 321</u> 133 795	<u>141 991</u> 133 795
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>177 853</u> 169 955	<u>232 491</u> 169 955	<u>190 223</u> 169 955	<u>238 368</u> 169 955	<u>191 347</u> 169 955	<u>205 022</u> 169 955	<u>180 117</u> 169 955
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>310 866</u> 300 010	<u>426 210</u> 337 395					

225-2.
225-202.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600						
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>135 894</u> 113 189	<u>130 019</u> 113 189	<u>124 442</u> 113 189	<u>121 593</u> 113 189	<u>105 669</u> 100 027	<u>129 039</u> 113 189
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>169 176</u> 133 795	<u>159 775</u> 133 795	<u>150 853</u> 133 795	<u>146 295</u> 133 795	<u>142 297</u> 133 795	<u>158 209</u> 133 795
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>213 418</u> 169 955	<u>201 903</u> 169 955	<u>190 972</u> 169 955	<u>185 390</u> 169 955	<u>180 492</u> 169 955	<u>199 984</u> 169 955
225-109-0209	77	.	1	6800						

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>54 756</u> 52 457	<u>74 632</u> 52 463					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>35 518</u> 34 326	<u>41 651</u> 34 326	<u>36 906</u> 34 326	<u>42 310</u> 34 326	<u>37 033</u> 34 326	<u>38 567</u> 34 326	<u>35 772</u> 34 326
225-202-0103	3	.	1	900	<u>44 078</u> 42 404	<u>54 114</u> 42 404	<u>46 350</u> 42 404	<u>55 193</u> 42 404	<u>46 557</u> 42 404	<u>49 068</u> 42 404	<u>44 494</u> 42 404
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>48 041</u> 45 722	<u>65 101</u> 45 722	<u>51 903</u> 45 722	<u>66 936</u> 45 722	<u>52 254</u> 45 722	<u>56 524</u> 45 722	<u>48 748</u> 45 722
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>70 742</u> 67 745	<u>96 865</u> 67 752					
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>92 764</u> 88 718	<u>120 362</u> 88 718	<u>98 697</u> 88 718	<u>123 331</u> 88 718	<u>99 580</u> 88 718	<u>106 487</u> 88 718	<u>93 908</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>91 214</u> 87 172	<u>119 124</u> 87 172	<u>97 532</u> 87 172	<u>122 126</u> 87 172	<u>98 107</u> 87 172	<u>105 092</u> 87 172	<u>92 370</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 456</u> 16 000	<u>13 973</u> 11 451					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>14 686</u> 14 283	<u>12 354</u> 10 160					
225-202-1209	5	.	1	73	<u>6 967</u> 6 779						

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750						
225-202-0102	2	.	1	550	<u>39 510</u> 34 326	<u>38 217</u> 34 326	<u>36 991</u> 34 326	<u>36 364</u> 34 326	<u>35 814</u> 34 326	<u>38 002</u> 34 326
225-202-0103	3	.	1	900	<u>50 611</u> 42 404	<u>48 496</u> 42 404	<u>46 488</u> 42 404	<u>45 462</u> 42 404	<u>44 563</u> 42 404	<u>48 143</u> 42 404
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>59 146</u> 45 722	<u>55 550</u> 45 722	<u>52 137</u> 45 722	<u>50 394</u> 45 722	<u>48 865</u> 45 722	<u>54 951</u> 45 722
225-202-0105	5	.	1	2300						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 729</u> 88 718	<u>104 912</u> 88 718	<u>99 391</u> 88 718	<u>96 571</u> 88 718	<u>94 097</u> 88 718	<u>103 943</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 381</u> 87 172	<u>103 499</u> 87 172	<u>97 915</u> 87 172	<u>95 064</u> 87 172	<u>92 562</u> 87 172	<u>102 519</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190						
225-202-1206	15-8	.	1	165						
225-202-1209	5	.	1	73						

225-203.

						-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>66 589</u> 63 024	<u>72 788</u> 63 024	<u>97 588</u> 63 024	<u>73 502</u> 63 024	<u>80 506</u> 63 024	<u>94 577</u> 63 024	<u>67 749</u> 63 024
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>50 962</u> 47 712	<u>57 276</u> 47 712	<u>81 850</u> 47 712	<u>57 850</u> 47 712	<u>64 830</u> 47 712	<u>78 850</u> 47 712	<u>52 118</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>88 944</u> 84 943	<u>95 276</u> 84 943	<u>119 918</u> 84 943	<u>95 851</u> 84 943	<u>102 850</u> 84 943	<u>116 910</u> 84 943	<u>90 103</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 797</u> 79 394					<u>95 603</u> 63 652	
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>100 317</u> 96 571	<u>106 926</u> 96 571		<u>107 833</u> 96 571			<u>102 010</u> 96 571
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>80 972</u> 77 129	<u>86 979</u> 77 129	<u>111 921</u> 77 129	<u>87 873</u> 77 129	<u>94 867</u> 77 129	<u>108 915</u> 77 129	<u>82 130</u> 77 129

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>84 808</u> 63 024	<u>78 909</u> 63 024	<u>73 310</u> 63 024	<u>70 450</u> 63 024	<u>67 941</u> 63 024	<u>77 926</u> 63 024
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 115</u> 47 712	<u>63 238</u> 47 712	<u>57 659</u> 47 712	<u>54 809</u> 47 712	<u>52 309</u> 47 712	<u>62 258</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>107 148</u> 84 943	<u>101 254</u> 84 943	<u>95 659</u> 84 943	<u>92 802</u> 84 943	<u>90 295</u> 84 943	<u>100 272</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>107 639</u> 96 571	<u>104 744</u> 96 571	<u>102 210</u> 96 577	
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>99 161</u> 77 129	<u>93 272</u> 77 129	<u>87 682</u> 77 129	<u>84 826</u> 77 129	<u>82 321</u> 77 129	<u>92 290</u> 77 129

225-204.

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>234 674</u> 228 322						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>253 055</u> 245 993						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>193 460</u> 187 567						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>754 347</u> 735 006						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>873 241</u> 850 869						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 450 371</u> 1 413 812						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>168 982</u> 164 618						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>110 957</u> 107 101						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>170 214</u> 165 196						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>195 289</u> 189 430						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500						
225-204-0107	5-	.	1	7500						
225-204-0108	1-	.	1	10600						
225-204-0109	2-	.	1	11600						
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400						
225-204-0114	2-0	.	1	2400						
225-204-0116	3-0	.	1	2900						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>264 042</u> 256 485						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>304 054</u> 295 713						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>267 686</u> 259 301						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>279 894</u> 271 270						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>368 252</u> 356 972						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>369 198</u> 358 038						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>451 627</u> 438 081						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>620 183</u> 603 332						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>275 532</u> 267 119						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>398 405</u> 386 218						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>807 363</u> 786 283						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>167 162</u> 162 204						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>157 004</u> 152 539						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0117	4-2	.	1	3400						
225-204-0118	4-4	.	1	3400						
225-204-0120	5-2	.	1	4480						
225-204-0121	5-4	.	1	4480						
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700						
225-204-0129	3-	.	1	4300						
225-204-0131	5-	.	1	6250						
225-204-0132	5-	.	1	7500						
225-204-0150	2-05	.	1	2400						
225-204-0151	2-05	.	1	1980						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>116 750</u> 112 431						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>114 436</u> 110 442						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>150 333</u> 145 075						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>226 495</u> 220 023						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>293 083</u> 284 186						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>393 176</u> 381 091						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>797 374</u> 777 014						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>228 894</u> 221 858						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>170 857</u> 165 981						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>207 440</u> 201 440						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>438 907</u> 428 397						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>301 749</u> 294 082						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>330 565</u> 321 984						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0152	3-05	.	1	2900						
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750						
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180						
225-204-0179	-5	.	1	2760						
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>252 304</u> 244 942						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>285 640</u> 277 659						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>902 667</u> 880 593						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>238 741</u> 231 995						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>325 856</u> 316 492						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>229 774</u> 222 293						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>248 087</u> 240 090						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>259 419</u> 251 200						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>288 415</u> 278 385						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>308 938</u> 298 506						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>295 768</u> 286 048						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>285 061</u> 275 552						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>209 040</u> 201 966						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>190 357</u> 185 449	<u>214 468</u> 190 385					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>208 652</u> 203 175	<u>236 650</u> 208 583					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>248 497</u> 241 944	<u>282 316</u> 248 384					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>332 553</u> 323 421	<u>383 685</u> 332 029					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>339 849</u> 330 574	<u>391 176</u> 339 372					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>388 329</u> 377 739	<u>446 841</u> 387 793					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>395 519</u> 384 789	<u>454 223</u> 395 030					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>472 325</u> 459 528	<u>542 141</u> 471 759					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>534 139</u> 519 340	<u>618 409</u> 533 162					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>539 955</u> 525 041	<u>624 380</u> 539 015					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>326 205</u> 317 513	<u>372 068</u> 325 963					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>412 173</u> 401 271	<u>468 826</u> 411 950					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>521 099</u> 507 626	<u>587 679</u> 521 137					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>605 973</u> 590 451	<u>681 046</u> 606 166					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>578 060</u> 563 085	<u>652 390</u> 578 072					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>596 362</u> 581 848	<u>657 917</u> 597 334					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>545 206</u> 531 261	<u>612 428</u> 545 400					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>632 618</u> 616 573	<u>708 400</u> 632 984					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>439 981</u> 428 533	<u>497 374</u> 439 939					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>602 955</u> 586 513	<u>693 818</u> 602 123					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>780 565</u> 759 729	<u>890 891</u> 779 950					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>776 960</u> 756 930	<u>875 288</u> 777 076					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>964 473</u> 939 892	<u>1 081 962</u> 964 907					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>704 321</u> 685 716	<u>800 715</u> 703 966					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>901 878</u> 878 524	<u>1 017 700</u> 901 906					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>988 158</u> 963 112	<u>1 106 276</u> 988 745					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>808 611</u> 787 925	<u>908 348</u> 808 896					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559	<u>1 202 106</u> 1 074 413					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>916 353</u> 893 556	<u>1 018 958</u> 917 337					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009	<u>1 168 021</u> 1 040 997					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>832 083</u> 810 938	<u>932 445</u> 832 521					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846	<u>1 225 443</u> 1 097 293					
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>46 585</u> 44 997	<u>54 948</u> 44 997	<u>48 431</u> 44 997	<u>55 848</u> 44 997	<u>48 651</u> 44 997	<u>50 744</u> 44 997	<u>46 932</u> 44 997
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>45 590</u> 44 171	<u>55 268</u> 45 310					
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>47 870</u> 46 371	<u>58 174</u> 47 568					
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>67 850</u> 65 697	<u>82 921</u> 67 392					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>62 638</u> 60 352	<u>75 740</u> 60 352	<u>65 529</u> 60 352	<u>77 149</u> 60 352	<u>65 874</u> 60 352	<u>69 153</u> 60 352	<u>63 181</u> 60 352

					-	-	-	-	-	-
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>52 029</u> 44 997	<u>50 267</u> 44 997	<u>48 594</u> 44 997	<u>47 739</u> 44 997	<u>42 342</u> 40 441	<u>49 973</u> 44 997
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0304	95-3	.	1	800						
225-204-0307	105	.	1	1175						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>71 166</u> 60 352	<u>68 405</u> 60 352	<u>65 784</u> 60 352	<u>64 445</u> 60 352	<u>54 234</u> 51 493	<u>67 945</u> 60 352

						-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>73 067</u> 70 622	<u>85 612</u> 70 622	<u>75 835</u> 70 622	<u>86 961</u> 70 622	<u>76 165</u> 70 622	<u>79 305</u> 70 622	<u>73 587</u> 70 622
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>56 611</u> 54 731	<u>70 541</u> 56 142					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>48 982</u> 47 009	<u>61 526</u> 47 009	<u>51 822</u> 47 009	<u>62 876</u> 47 009	<u>52 080</u> 47 009	<u>55 220</u> 47 009	<u>49 502</u> 47 009
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>60 052</u> 57 857	<u>72 652</u> 57 857	<u>62 904</u> 57 857	<u>74 007</u> 57 857	<u>63 164</u> 57 857	<u>66 317</u> 57 857	<u>60 574</u> 57 857
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>56 152</u> 54 491	<u>68 409</u> 57 602					
225-204-0602	2	.	1	675	<u>45 802</u> 44 297	<u>53 329</u> 44 297	<u>47 420</u> 44 297	<u>54 139</u> 44 297	<u>47 661</u> 44 297	<u>49 545</u> 44 297	<u>46 114</u> 44 297

					-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>81 233</u> 70 622	<u>78 589</u> 70 622	<u>76 079</u> 70 622	<u>74 797</u> 70 622	<u>62 132</u> 59 307	<u>78 148</u> 70 622
225-204-0310	105-5	.	1	1100						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>57 147</u> 47 009	<u>54 504</u> 47 009	<u>51 994</u> 47 009	<u>50 712</u> 47 009	<u>49 588</u> 47 009	<u>54 063</u> 47 009
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>68 254</u> 57 857	<u>65 598</u> 57 857	<u>63 077</u> 57 857	<u>61 790</u> 57 857	<u>60 660</u> 57 857	<u>65 155</u> 57 857
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800						
225-204-0602	2	.	1	675	<u>50 702</u> 44 297	<u>49 116</u> 44 297	<u>47 610</u> 44 297	<u>46 841</u> 44 297	<u>45 133</u> 43 284	<u>48 851</u> 44 297

						-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 610</u> 45 201	<u>52 743</u> 45 201	<u>47 928</u> 45 201	<u>53 402</u> 45 201	<u>48 125</u> 45 201	<u>49 659</u> 45 201	<u>46 864</u> 45 201
225-204-0604	4	.	1	475	<u>28 537</u> 27 645	<u>35 540</u> 29 223					
225-204-0605	5	.	1	400	<u>22 801</u> 22 074	<u>28 629</u> 23 335					
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>24 209</u> 23 455	<u>30 117</u> 24 794					
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>15 074</u> 14 603	<u>18 309</u> 14 992					
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>155 304</u> 151 033	<u>179 274</u> 155 053					
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>252 893</u> 246 401	<u>284 449</u> 252 959					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>170 850</u> 165 960	<u>200 336</u> 170 377					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>297 125</u> 289 007	<u>342 157</u> 296 698					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>66 918</u> 65 098	<u>76 917</u> 66 831					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 602</u> 45 201	<u>49 309</u> 45 201	<u>48 082</u> 45 201	<u>47 456</u> 45 201	<u>38 238</u> 36 703	<u>49 094</u> 45 201
225-204-0604	4	.	1	475						
225-204-0605	5	.	1	400						
225-204-0606	5 -1	.	1	400						
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-1000	13015-2012 -	.								
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						

						-	-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>62 372</u> 60 641	<u>72 250</u> 62 255					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>57 085</u> 55 459	<u>66 823</u> 56 935					

225-205.

						-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 853</u> 1 808	<u>1 879</u> 1 808	<u>1 977</u> 1 808	<u>1 881</u> 1 808	<u>1 909</u> 1 808	<u>1 965</u> 1 808	<u>1 858</u> 1 808
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 225</u> 2 170	<u>2 258</u> 2 170	<u>2 386</u> 2 170	<u>2 261</u> 2 170	<u>2 297</u> 2 170	<u>2 370</u> 2 170	<u>2 231</u> 2 170
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 434</u> 2 350	<u>2 535</u> 2 350	<u>2 928</u> 2 350	<u>2 544</u> 2 350	<u>2 656</u> 2 350	<u>2 880</u> 2 350	<u>2 453</u> 2 350
225-205-0104	4	.	1	90	<u>6 218</u> 6 034					<u>7 207</u> 6 001	
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 239</u> 7 006					<u>8 677</u> 6 969	
225-205-0106	6	.	1	180	<u>8 269</u> 7 981					<u>10 269</u> 7 938	
225-205-0107	7	.	1	230	<u>13 480</u> 13 055					<u>16 020</u> 12 985	

					-	-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{1\,926}{1\,808}$	$\frac{1\,902}{1\,808}$	$\frac{1\,880}{1\,808}$	$\frac{1\,869}{1\,808}$	$\frac{1\,859}{1\,808}$	$\frac{1\,899}{1\,808}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{2\,319}{2\,170}$	$\frac{2\,289}{2\,170}$	$\frac{2\,260}{2\,170}$	$\frac{2\,245}{2\,170}$	$\frac{2\,232}{2\,170}$	$\frac{2\,284}{2\,170}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{2\,725}{2\,350}$	$\frac{2\,631}{2\,350}$	$\frac{2\,541}{2\,350}$	$\frac{2\,496}{2\,350}$	$\frac{2\,456}{2\,350}$	$\frac{2\,615}{2\,350}$
225-205-0104	4	.	1	90						
225-205-0105	5	.	1	130						
225-205-0106	6	.	1	180						
225-205-0107	7	.	1	230						

						-	-	-	-	-	-
225-205-0108	8	.	1	650	<u>38 092</u> 36 890					<u>45 270</u> 36 691	
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>66 227</u> 64 138					<u>78 707</u> 63 794	

226.**226-1.****226-102.**

						-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>582 105</u> 566 232	<u>748 754</u> 658 703					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>637 223</u> 620 270	<u>812 874</u> 721 566					
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>649 295</u> 630 614	<u>850 854</u> 733 599					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>656 939</u> 638 108	<u>859 747</u> 742 317					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 010 973</u> 981 700	<u>1 327 788</u> 1 142 021					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 279 480</u> 1 243 823	<u>1 658 126</u> 1 446 951					

				,	-	-	-	-	-	-
225-205-0108	8	.	1	650						
225-205-0109	9	.	1	1130						

				,	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						

						-	-	-	-	-	-
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 442 908</u> 1 404 046	<u>1 848 243</u> 1 633 340					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 297 988</u> 1 261 197	<u>1 692 018</u> 1 467 163					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 253 341</u> 1 217 425	<u>1 640 079</u> 1 416 243					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>551 271</u> 534 511	<u>736 822</u> 621 802					
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>977 910</u> 949 866	<u>1 279 998</u> 1 104 989					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 011 513</u> 982 230	<u>1 328 417</u> 1 142 637					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 108 123</u> 1 075 825	<u>1 458 784</u> 1 251 517					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 195 474</u> 1 161 463	<u>1 560 400</u> 1 351 141					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 124 221</u> 1 090 838	<u>1 489 873</u> 1 268 982					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 147 255</u> 1 115 310	<u>1 486 326</u> 1 297 451					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 332 405</u> 1 294 940	<u>1 732 056</u> 1 506 416					
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>347 243</u> 336 934	<u>460 141</u> 391 958					
226-102-0200	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-	-
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>186 984</u> 179 538	<u>233 817</u> 179 538	<u>197 319</u> 179 538	<u>238 855</u> 179 538	<u>198 551</u> 179 538	<u>210 272</u> 179 538	<u>188 925</u> 179 538
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>237 766</u> 229 324	<u>284 599</u> 229 324	<u>248 101</u> 229 324	<u>289 637</u> 229 324	<u>249 333</u> 229 324	<u>261 054</u> 229 324	<u>239 707</u> 229 324
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>248 297</u> 239 649	<u>340 742</u> 270 168					
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 440</u> 128 198	<u>180 478</u> 149 134					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>196 711</u> 189 879	<u>276 597</u> 220 888					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>429 772</u> 415 920	<u>587 052</u> 483 844					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>231 626</u> 223 235	<u>331 262</u> 259 691					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>102 341</u> 98 795	<u>143 778</u> 114 929					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>215 295</u> 208 672	<u>289 001</u> 242 751					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>123 215</u> 118 909	<u>173 679</u> 138 327					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>244 604</u> 236 784	<u>333 099</u> 275 453					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>217 469</u> 179 538	<u>207 599</u> 179 538	<u>198 230</u> 179 538	<u>193 445</u> 179 538	<u>166 474</u> 157 212	<u>205 954</u> 179 538
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>268 251</u> 229 324	<u>258 381</u> 229 324	<u>249 012</u> 229 324	<u>244 226</u> 229 324	<u>195 620</u> 185 786	<u>256 736</u> 229 324
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						

						-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>183 379</u> 176 983	<u>258 278</u> 205 886					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>220 906</u> 213 005	<u>314 296</u> 247 790					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>320 528</u> 309 133	<u>454 911</u> 359 618					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>390 969</u> 376 793	<u>559 331</u> 438 326					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 114</u> 32 080	<u>44 703</u> 37 319					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>41 828</u> 40 482	<u>57 087</u> 47 094					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>54 648</u> 52 806	<u>75 934</u> 61 430					
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>257 420</u> 249 397	<u>347 221</u> 290 126					
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>74 167</u> 70 965	<u>126 888</u> 94 855					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>120 216</u> 115 623	<u>147 914</u> 115 623	<u>126 486</u> 115 623	<u>150 893</u> 115 623	<u>127 056</u> 115 623	<u>133 989</u> 115 623	<u>121 363</u> 115 623

25.

					-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>138 245</u> 115 623	<u>132 408</u> 115 623	<u>126 866</u> 115 623	<u>124 036</u> 115 623	<u>121 553</u> 115 623	<u>131 435</u> 115 623

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 632</u> 4 068 080	<u>4 218 035</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	<u>4 072 884</u> 3 885 787					
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 982</u> 3 796 875	<u>3 934 544</u> 3 796 875					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>23 421</u> 19 708	<u>21 048</u> 19 708	<u>23 750</u> 19 708	<u>21 112</u> 19 708	<u>21 879</u> 19 708	<u>20 491</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 474</u> 15 368	<u>16 605</u> 15 368	<u>19 258</u> 15 368	<u>16 667</u> 15 368	<u>17 421</u> 15 368	<u>16 057</u> 15 368

255.

255-1.

					-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>22 350</u> 19 708	<u>21 704</u> 19 708	<u>21 091</u> 19 708	<u>20 777</u> 19 708	<u>20 502</u> 19 708	<u>21 596</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 883</u> 15 368	<u>17 249</u> 15 368	<u>16 646</u> 15 368	<u>16 339</u> 15 368	<u>16 069</u> 15 368	<u>17 143</u> 15 368

255-101.

						-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 901</u> 56 566	<u>65 960</u> 56 566	<u>84 802</u> 56 566	<u>66 511</u> 56 566	<u>72 118</u> 56 566	<u>81 904</u> 56 566	<u>61 010</u> 56 566	<u>74 893</u> 56 566

255-102.

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 946</u> 2 802	<u>3 188</u> 2 802	<u>3 563</u> 2 802	<u>3 210</u> 2 802	<u>3 347</u> 2 802	<u>3 445</u> 2 802	<u>2 990</u> 2 802	
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 416</u> 3 263	<u>3 659</u> 3 263	<u>4 033</u> 3 263	<u>3 681</u> 3 263	<u>3 818</u> 3 263	<u>3 916</u> 3 263	<u>3 461</u> 3 263	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 951</u> 3 765	<u>4 254</u> 3 765	<u>4 722</u> 3 765	<u>4 281</u> 3 765	<u>4 453</u> 3 765	<u>4 575</u> 3 765	<u>4 006</u> 3 765	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>4 628</u> 4 430	<u>4 931</u> 4 430	<u>5 400</u> 4 430	<u>4 959</u> 4 430	<u>5 130</u> 4 430	<u>5 253</u> 4 430	<u>4 684</u> 4 430	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 927</u> 3 750							

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>71 100</u> 56 566	<u>66 327</u> 56 566	<u>63 593</u> 56 566	<u>61 194</u> 56 566	<u>70 269</u> 56 566

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 351</u> 2 802	<u>3 347</u> 2 802	<u>3 203</u> 2 802	<u>3 094</u> 2 802	<u>2 998</u> 2 802	<u>3 323</u> 2 802
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 822</u> 3 263	<u>3 818</u> 3 263	<u>3 673</u> 3 263	<u>3 564</u> 3 263	<u>3 468</u> 3 263	<u>3 793</u> 3 263
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>4 457</u> 3 765	<u>4 453</u> 3 765	<u>4 272</u> 3 765	<u>4 135</u> 3 765	<u>4 015</u> 3 765	<u>4 422</u> 3 765
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 135</u> 4 430	<u>5 130</u> 4 430	<u>4 950</u> 4 430	<u>4 813</u> 4 430	<u>4 693</u> 4 430	<u>5 100</u> 4 430
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144						

						-	-	-	-	-	-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\ 171}{3\ 989}$						
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\ 474}{4\ 268}$						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\ 719}{4\ 509}$						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{5\ 262}{5\ 025}$						

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	$\frac{10\ 232}{9\ 527}$	$\frac{10\ 232}{9\ 527}$	$\frac{10\ 232}{9\ 527}$	$\frac{10\ 232}{9\ 527}$	$\frac{10\ 232}{9\ 527}$	$\frac{10\ 232}{9\ 527}$	$\frac{10\ 232}{9\ 527}$
261-101-0102	10832-2009 1,25-5 , 75	3	1	77	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	$\frac{15\ 396}{14\ 807}$	$\frac{15\ 396}{14\ 807}$	$\frac{15\ 396}{14\ 807}$	$\frac{15\ 396}{14\ 807}$	$\frac{15\ 396}{14\ 807}$	$\frac{15\ 396}{14\ 807}$	$\frac{15\ 396}{14\ 807}$

						-	-	-	-	-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553	<u>46 505</u> 43 553
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137	<u>49 141</u> 46 137
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143	<u>68 266</u> 65 143
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	, , , ; 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

[illegible]

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная