

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен  01.01.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	10
211-5.	13
211-6.	13
211-7.	16
212. , , ,	19
212-1.	19
212-4.	121
212-5.	130
212-6.	142
213.	142
213-1.	142
213-3. , ,	154
22.	157
221.	157
221-1.	157
222. ,	166
222-1. , ,	166
222-2. ,	178
222-3. , ,	181
225.	187
225-1.	187
225-2.	235
226.	283

8.04-08-2021

IV

226-1.	283
25.	304
251.	304
251-3.	304
255.	307
255-1.	307
26.	310
261.	310
261-1.	310

21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.

								-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$

211-103.

								-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$

211-2.



					-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$	$\frac{1\,944}{1\,042}$

					-	-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$	$\frac{1\,465}{356}$



**211-201.**

								-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,136}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{7\,465}{4\,701}$	$\frac{11\,349}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{11\,592}{4\,701}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,874}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$	$\frac{8\,223}{5\,462}$	$\frac{12\,079}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$	$\frac{12\,320}{5\,462}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,911}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{8\,279}{5\,536}$	$\frac{12\,107}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,347}{5\,536}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,059}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{7\,427}{4\,701}$	$\frac{11\,256}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{11\,495}{4\,701}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,911}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{8\,279}{5\,536}$	$\frac{12\,107}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,347}{5\,536}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,915}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{6\,302}{3\,616}$	$\frac{10\,102}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{10\,340}{3\,616}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,734}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$	$\frac{7\,159}{4\,495}$	$\frac{10\,905}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$	$\frac{11\,139}{4\,495}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{9\,180}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$	$\frac{6\,567}{3\,876}$	$\frac{10\,368}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$	$\frac{10\,605}{3\,876}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\,306}{3\,887}$	$\frac{5\,439}{4\,520}$	$\frac{7\,364}{3\,887}$	$\frac{10\,595}{3\,842}$	$\frac{8\,131}{4\,520}$	$\frac{10\,277}{3\,887}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{10\,332}{4\,931}$	$\frac{6\,358}{5\,733}$	$\frac{8\,404}{4\,931}$	$\frac{11\,570}{4\,845}$	$\frac{9\,343}{5\,733}$	$\frac{11\,296}{4\,931}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,179}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{5\,844}{4\,701}$	$\frac{6\,341}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,945}{5\,462}$		$\frac{6\,613}{5\,462}$	$\frac{7\,107}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,010}{5\,536}$		$\frac{6\,681}{5\,536}$	$\frac{7\,171}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,159}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{5\,830}{4\,701}$	$\frac{6\,319}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,010}{5\,536}$		$\frac{6\,681}{5\,536}$	$\frac{7\,171}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,042}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{4\,715}{3\,616}$	$\frac{5\,202}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,919}{4\,495}$		$\frac{5\,597}{4\,495}$	$\frac{6\,076}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,308}{3\,876}$		$\frac{4\,981}{3\,876}$	$\frac{5\,467}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,190}{3\,887}$	$\frac{11\,449}{4\,204}$	$\frac{6\,635}{3\,887}$	$\frac{5\,344}{3\,887}$	$\frac{11\,248}{3\,887}$	$\frac{7\,514}{3\,797}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{7\,238}{4\,931}$	$\frac{12\,549}{5\,332}$	$\frac{7\,681}{4\,931}$	$\frac{6\,399}{4\,931}$	$\frac{12\,260}{4\,931}$	$\frac{8\,469}{4\,758}$

					-	-	-		-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,136}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{8\,194}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{12\,078}{4\,701}$	$\frac{10\,864}{4\,701}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,874}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$	$\frac{8\,946}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$	$\frac{12\,802}{5\,462}$	$\frac{11\,597}{5\,462}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,911}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{8\,996}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{11\,629}{5\,536}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,059}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{8\,145}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{11\,974}{4\,701}$	$\frac{10\,777}{4\,701}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,911}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{8\,996}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{12\,825}{5\,536}$	$\frac{11\,629}{5\,536}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,915}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{7\,014}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{10\,815}{3\,616}$	$\frac{9\,627}{3\,616}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,734}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$	$\frac{7\,862}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$	$\frac{11\,607}{4\,495}$	$\frac{10\,437}{4\,495}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{9\,180}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$	$\frac{7\,280}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$	$\frac{11\,080}{3\,876}$	$\frac{9\,893}{3\,876}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{10\,034}{3\,887}$	$\frac{11\,248}{3\,887}$	$\frac{9\,063}{3\,887}$	$\frac{8\,092}{3\,887}$	$\frac{6\,786}{3\,797}$	$\frac{9\,456}{3\,797}$	$\frac{10\,762}{3\,887}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{11\,055}{4\,931}$	$\frac{12\,260}{4\,931}$	$\frac{10\,091}{4\,931}$	$\frac{9\,127}{4\,931}$	$\frac{7\,746}{4\,758}$	$\frac{10\,397}{4\,758}$	$\frac{11\,778}{4\,931}$

								-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{10\,360}{4\,996}$	$\frac{6\,432}{5\,809}$	$\frac{8\,446}{4\,996}$	$\frac{11\,587}{4\,908}$	$\frac{9\,395}{5\,809}$	$\frac{11\,317}{4\,996}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{9\,229}{3\,887}$	$\frac{5\,427}{4\,520}$	$\frac{7\,315}{3\,887}$	$\frac{10\,472}{3\,815}$	$\frac{8\,080}{4\,520}$	$\frac{10\,187}{3\,887}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{9\,191}{3\,887}$	$\frac{5\,421}{4\,520}$	$\frac{7\,291}{3\,887}$	$\frac{10\,410}{3\,801}$	$\frac{8\,055}{4\,520}$	$\frac{10\,142}{3\,887}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{9\,289}{4\,057}$	$\frac{5\,308}{4\,718}$	$\frac{7\,416}{4\,057}$	$\frac{10\,504}{3\,986}$	$\frac{8\,206}{4\,718}$	$\frac{10\,225}{4\,057}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{8\,795}{3\,499}$	$\frac{4\,653}{4\,068}$	$\frac{6\,894}{3\,499}$	$\frac{10\,039}{3\,438}$	$\frac{7\,594}{4\,068}$	$\frac{9\,745}{3\,499}$
211-201-0800	1284-2004 1400	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,662}{2\,604}$	$\frac{9\,939}{2\,604}$	$\frac{4\,235}{2\,604}$	$\frac{7\,875}{2\,604}$	$\frac{9\,939}{2\,604}$	$\frac{8\,482}{2\,604}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,614}{2\,585}$	$\frac{9\,868}{2\,585}$	$\frac{4\,205}{2\,585}$	$\frac{7\,819}{2\,585}$	$\frac{9\,868}{2\,585}$	$\frac{8\,422}{2\,585}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,919}{1\,622}$	$\frac{8\,833}{1\,622}$	$\frac{4\,286}{1\,622}$	$\frac{8\,115}{1\,622}$	$\frac{8\,833}{1\,622}$	$\frac{8\,833}{1\,622}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,566}{2\,567}$	$\frac{9\,797}{2\,567}$	$\frac{4\,175}{2\,567}$	$\frac{7\,763}{2\,567}$	$\frac{9\,797}{2\,567}$	$\frac{8\,361}{2\,567}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,757}{2\,753}$	$\frac{9\,987}{2\,753}$	$\frac{4\,386}{2\,753}$	$\frac{7\,953}{2\,753}$	$\frac{9\,987}{2\,753}$	$\frac{8\,551}{2\,753}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,181}{2\,217}$	$\frac{9\,388}{2\,217}$	$\frac{3\,807}{2\,217}$	$\frac{7\,369}{2\,217}$	$\frac{9\,388}{2\,217}$	$\frac{7\,963}{2\,217}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,276}{2\,648}$	$\frac{9\,724}{2\,648}$	$\frac{3\,172}{2\,648}$	$\frac{6\,447}{2\,648}$	$\frac{9\,724}{2\,648}$	$\frac{6\,915}{2\,648}$

					-	-	-	-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,289}{4\,996}$	$\frac{12\,569}{5\,402}$	$\frac{7\,728}{4\,996}$	$\frac{6\,455}{4\,996}$	$\frac{12\,274}{4\,996}$	$\frac{8\,507}{4\,821}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,158}{3\,887}$	$\frac{11\,347}{4\,204}$	$\frac{6\,597}{3\,887}$	$\frac{5\,325}{3\,887}$	$\frac{11\,144}{3\,887}$	$\frac{7\,407}{3\,743}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,142}{3\,887}$	$\frac{11\,296}{4\,204}$	$\frac{6\,578}{3\,887}$	$\frac{5\,315}{3\,887}$	$\frac{11\,092}{3\,887}$	$\frac{7\,353}{3\,716}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{6\,284}{4\,057}$	$\frac{11\,381}{4\,387}$	$\frac{6\,714}{4\,057}$	$\frac{5\,469}{4\,057}$	$\frac{11\,161}{4\,057}$	$\frac{7\,505}{3\,916}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{5\,746}{3\,499}$	$\frac{10\,867}{3\,783}$	$\frac{6\,182}{3\,499}$	$\frac{4\,919}{3\,499}$	$\frac{10\,695}{3\,499}$	$\frac{7\,007}{3\,376}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{4\,203}{2\,604}$	$\frac{9\,939}{2\,604}$	$\frac{2\,706}{1\,645}$	$\frac{3\,225}{1\,645}$	$\frac{7\,069}{2\,857}$	$\frac{9\,453}{2\,604}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{4\,173}{2\,585}$	$\frac{9\,868}{2\,585}$	$\frac{2\,687}{1\,634}$	$\frac{3\,202}{1\,634}$	$\frac{8\,542}{2\,585}$	$\frac{9\,386}{2\,585}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{3\,018}{1\,622}$	$\frac{8\,833}{1\,622}$	$\frac{2\,668}{1\,622}$	$\frac{3\,179}{1\,622}$	$\frac{8\,833}{1\,622}$	$\frac{8\,833}{1\,622}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{4\,143}{2\,567}$	$\frac{9\,797}{2\,567}$	$\frac{2\,668}{1\,622}$	$\frac{3\,179}{1\,622}$	$\frac{6\,860}{2\,709}$	$\frac{9\,318}{2\,567}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{4\,333}{2\,753}$	$\frac{9\,987}{2\,753}$	$\frac{3\,387}{2\,075}$	$\frac{3\,962}{2\,075}$	$\frac{7\,863}{2\,900}$	$\frac{9\,508}{2\,753}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{3\,775}{2\,217}$	$\frac{9\,388}{2\,217}$	$\frac{2\,648}{1\,610}$	$\frac{3\,156}{1\,610}$	$\frac{6\,732}{2\,613}$	$\frac{8\,913}{2\,217}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{4\,350}{2\,648}$	$\frac{9\,724}{2\,648}$	$\frac{5\,276}{2\,648}$	$\frac{5\,744}{2\,648}$	$\frac{7\,149}{2\,648}$	$\frac{8\,788}{2\,648}$

					-	-	-		-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>11 078</u> 4 996	<u>12 274</u> 4 996	<u>10 121</u> 4 996	<u>9 164</u> 4 996	<u>7 789</u> 4 821	<u>10 421</u> 4 821	<u>11 796</u> 4 996
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>9 947</u> 3 887	<u>11 144</u> 3 887	<u>8 990</u> 3 887	<u>8 033</u> 3 887	<u>6 689</u> 3 743	<u>9 321</u> 3 743	<u>10 665</u> 3 887
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>9 904</u> 3 887	<u>11 092</u> 3 887	<u>8 954</u> 3 887	<u>8 004</u> 3 887	<u>6 641</u> 3 716	<u>9 254</u> 3 716	<u>10 617</u> 3 887
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>9 991</u> 4 057	<u>11 161</u> 4 057	<u>9 054</u> 4 057	<u>8 118</u> 4 057	<u>6 803</u> 3 916	<u>9 378</u> 3 916	<u>10 693</u> 4 057
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>9 508</u> 3 499	<u>10 695</u> 3 499	<u>8 557</u> 3 499	<u>7 607</u> 3 499	<u>6 295</u> 3 376	<u>8 908</u> 3 376	<u>10 220</u> 3 499
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	<u>6 662</u> 2 604	<u>8 604</u> 2 604	<u>9 939</u> 2 604	<u>4 835</u> 2 604	<u>9 211</u> 2 604	<u>9 575</u> 2 604	<u>6 789</u> 2 857
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	<u>6 614</u> 2 585	<u>8 542</u> 2 585	<u>9 868</u> 2 585	<u>4 801</u> 2 585	<u>9 145</u> 2 585	<u>9 506</u> 2 585	<u>7 337</u> 2 585
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	<u>6 919</u> 1 622	<u>8 833</u> 1 622	<u>8 833</u> 1 622	<u>5 004</u> 1 622	<u>8 833</u> 1 622	<u>8 833</u> 1 622	<u>7 637</u> 1 622
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>6 566</u> 2 567	<u>8 481</u> 2 567	<u>9 797</u> 2 567	<u>4 766</u> 2 567	<u>9 079</u> 2 567	<u>9 438</u> 2 567	<u>6 584</u> 2 709
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>6 757</u> 2 753	<u>8 671</u> 2 753	<u>9 987</u> 2 753	<u>5 108</u> 2 753	<u>9 269</u> 2 753	<u>9 628</u> 2 753	<u>7 169</u> 2 900
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 181</u> 2 217	<u>8 081</u> 2 217	<u>9 388</u> 2 217	<u>4 394</u> 2 217	<u>8 675</u> 2 217	<u>9 032</u> 2 217	<u>6 458</u> 2 613
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 276</u> 2 648	<u>7 149</u> 2 648	<u>9 724</u> 2 648	<u>3 627</u> 2 648	<u>8 319</u> 2 648	<u>9 022</u> 2 648	<u>5 979</u> 2 648



					-	-	-	-	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,322}{2\,753}$	$\frac{9\,935}{2\,753}$	$\frac{3\,378}{2\,075}$	$\frac{3\,948}{2\,075}$	$\frac{7\,828}{2\,900}$	$\frac{9\,460}{2\,753}$
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{4\,638}{3\,031}$	$\frac{10\,375}{3\,031}$	$\frac{2\,965}{1\,898}$	$\frac{3\,483}{1\,898}$	$\frac{9\,039}{3\,031}$	$\frac{9\,889}{3\,031}$
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{5\,914}{4\,134}$	$\frac{11\,448}{4\,134}$	$\frac{6\,868}{4\,134}$	$\frac{7\,350}{4\,134}$	$\frac{8\,796}{4\,134}$	$\frac{10\,484}{4\,134}$
211-201-0811	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{4\,572}{2\,988}$	$\frac{10\,226}{2\,988}$	$\frac{2\,922}{1\,871}$	$\frac{3\,433}{1\,871}$	$\frac{8\,910}{2\,988}$	$\frac{9\,748}{2\,988}$
211-201-0812	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{3\,249}{1\,858}$	$\frac{9\,022}{1\,858}$	$\frac{2\,901}{1\,858}$	$\frac{3\,408}{1\,858}$	$\frac{9\,022}{1\,858}$	$\frac{9\,022}{1\,858}$

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{4\,520}{2\,803}$	$\frac{9\,934}{2\,803}$	$\frac{5\,453}{2\,803}$	$\frac{5\,925}{2\,803}$	$\frac{4\,687}{3\,616}$	$\frac{8\,991}{2\,803}$

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



					-	-	-		-	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,728}{2\,753}$	$\frac{8\,628}{2\,753}$	$\frac{9\,935}{2\,753}$	$\frac{5\,092}{2\,753}$	$\frac{9\,222}{2\,753}$	$\frac{9\,579}{2\,753}$	$\frac{7\,139}{2\,900}$
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{7\,097}{3\,031}$	$\frac{9\,039}{3\,031}$	$\frac{10\,375}{3\,031}$	$\frac{5\,271}{3\,031}$	$\frac{9\,646}{3\,031}$	$\frac{10\,010}{3\,031}$	$\frac{7\,826}{3\,031}$
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{6\,868}{4\,134}$	$\frac{8\,796}{4\,134}$	$\frac{11\,448}{4\,134}$	$\frac{5\,170}{4\,134}$	$\frac{10\,001}{4\,134}$	$\frac{10\,725}{4\,134}$	$\frac{7\,591}{4\,134}$
211-201-0811	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{6\,996}{2\,988}$	$\frac{8\,910}{2\,988}$	$\frac{10\,226}{2\,988}$	$\frac{5\,196}{2\,988}$	$\frac{9\,509}{2\,988}$	$\frac{9\,867}{2\,988}$	$\frac{7\,714}{2\,988}$
211-201-0812	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{7\,121}{1\,858}$	$\frac{9\,022}{1\,858}$	$\frac{9\,022}{1\,858}$	$\frac{5\,221}{1\,858}$	$\frac{9\,022}{1\,858}$	$\frac{9\,022}{1\,858}$	$\frac{7\,834}{1\,858}$

					-	-	-		-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{5\,453}{2\,803}$	$\frac{7\,340}{2\,803}$	$\frac{9\,934}{2\,803}$	$\frac{3\,791}{2\,803}$	$\frac{8\,519}{2\,803}$	$\frac{9\,226}{2\,803}$	$\frac{5\,323}{3\,616}$

					-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---

								-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 267</u> 1 322	<u>4 101</u> 3 480	<u>4 262</u> 1 322	<u>4 210</u> 1 322	<u>7 322</u> 3 480	<u>5 432</u> 1 322
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 352</u> 1 322	<u>4 437</u> 3 480	<u>4 275</u> 1 322	<u>4 347</u> 1 322	<u>7 322</u> 3 480	<u>5 445</u> 1 322
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 402</u> 1 455	<u>4 457</u> 3 829	<u>4 397</u> 1 455	<u>4 345</u> 1 455	<u>7 677</u> 3 829	<u>5 567</u> 1 455

**211-5.**  
**211-501.**

								-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 295</u> 2 387	<u>4 576</u> 3 616	<u>2 958</u> 2 387	<u>7 794</u> 2 414	<u>7 460</u> 3 616	<u>7 116</u> 2 387

**211-6.**  
**211-601.**

								-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 727</u> 1 220	<u>10 070</u> 2 350	<u>2 346</u> 1 220	<u>2 902</u> 1 220	<u>6 082</u> 1 322	<u>6 342</u> 1 322
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 727</u> 1 220	<u>10 070</u> 2 350	<u>2 346</u> 1 220	<u>2 902</u> 1 220	<u>6 095</u> 1 322	<u>6 356</u> 1 322
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>2 852</u> 1 343	<u>10 311</u> 2 586	<u>2 471</u> 1 343	<u>3 026</u> 1 343	<u>6 218</u> 1 455	<u>6 478</u> 1 455

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 179</u> 3 453	<u>11 039</u> 3 300	<u>5 735</u> 4 520	<u>5 394</u> 3 752	<u>3 407</u> 2 260	<u>7 794</u> 2 414

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								

					-	-	-		-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 383</u> 1 322	<u>5 016</u> 1 322	<u>7 201</u> 1 322	<u>4 028</u> 1 322	<u>6 030</u> 1 322	<u>6 551</u> 1 322	<u>4 808</u> 1 322
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 387</u> 1 322	<u>5 240</u> 1 322	<u>7 201</u> 1 322	<u>4 243</u> 1 322	<u>6 030</u> 1 322	<u>6 551</u> 1 322	<u>5 038</u> 1 322
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 519</u> 1 455	<u>5 151</u> 1 455	<u>7 336</u> 1 455	<u>4 163</u> 1 455	<u>6 165</u> 1 455	<u>6 686</u> 1 455	<u>4 943</u> 1 455

					-	-	-		-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 295</u> 2 387	<u>7 376</u> 2 387	<u>8 505</u> 2 983	<u>3 463</u> 2 387	<u>5 611</u> 2 441	<u>8 965</u> 2 414	<u>4 108</u> 2 260

					-	-	-		-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									

								-	-	-
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>11 873</u> 3 480	<u>4 497</u> 3 480	<u>11 873</u> 3 480	<u>10 732</u> 3 042	<u>7 573</u> 3 480	<u>11 873</u> 3 480

**211-603.**

								-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 471</u> 2 893	<u>10 494</u> 2 893	<u>8 231</u> 2 893	<u>7 979</u> 2 893	<u>10 494</u> 2 893	<u>9 236</u> 2 893
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 563</u> 2 983	<u>10 586</u> 2 983	<u>8 323</u> 2 983	<u>8 072</u> 2 983	<u>10 586</u> 2 983	<u>9 329</u> 2 983
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 563</u> 2 983	<u>10 586</u> 2 983	<u>8 323</u> 2 983	<u>8 072</u> 2 983	<u>10 586</u> 2 983	<u>9 329</u> 2 983
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 747</u> 3 164	<u>10 770</u> 3 164	<u>8 507</u> 3 164	<u>8 256</u> 3 164	<u>10 770</u> 3 164	<u>9 513</u> 3 164

**211-7.****211-701.**

								-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 044</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>9 228</u> 2 621	<u>8 916</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>10 477</u> 2 621

					-	-	-	-	-	-
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{11\,873}{3\,480}$	$\frac{11\,596}{3\,480}$	$\frac{11\,873}{3\,480}$	$\frac{11\,873}{3\,480}$	$\frac{11\,873}{3\,480}$	$\frac{6\,817}{2\,604}$

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{9\,739}{2\,893}$	$\frac{10\,494}{2\,893}$	$\frac{10\,494}{2\,893}$	$\frac{10\,494}{2\,893}$	$\frac{4\,016}{2\,893}$	$\frac{10\,494}{2\,893}$
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{9\,832}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$	$\frac{4\,108}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{9\,832}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$	$\frac{4\,108}{2\,983}$	$\frac{10\,586}{2\,983}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{10\,016}{3\,164}$	$\frac{10\,770}{3\,164}$	$\frac{10\,770}{3\,164}$	$\frac{10\,770}{3\,164}$	$\frac{4\,292}{3\,164}$	$\frac{10\,770}{3\,164}$

					-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{11\,101}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{3\,996}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$

					-	-	-		-	-	-
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>11 873</u> 3 480	<u>11 873</u> 3 480	<u>11 568</u> 3 480	<u>11 873</u> 3 480	<u>5 985</u> 2 604	<u>9 037</u> 2 604	<u>10 979</u> 2 604

					-	-	-		-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 722</u> 2 893	<u>7 728</u> 2 893	<u>10 494</u> 2 893	<u>7 728</u> 2 893	<u>9 991</u> 2 893	<u>9 991</u> 2 893	<u>4 693</u> 2 893
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 814</u> 2 983	<u>7 820</u> 2 983	<u>10 586</u> 2 983	<u>7 820</u> 2 983	<u>10 083</u> 2 983	<u>10 083</u> 2 983	<u>4 785</u> 2 983
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 814</u> 2 983	<u>7 820</u> 2 983	<u>10 586</u> 2 983	<u>7 820</u> 2 983	<u>10 083</u> 2 983	<u>10 083</u> 2 983	<u>4 785</u> 2 983
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 999</u> 3 164	<u>8 005</u> 3 164	<u>10 770</u> 3 164	<u>8 005</u> 3 164	<u>10 267</u> 3 164	<u>10 267</u> 3 164	<u>4 970</u> 3 164

					-	-	-		-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 356</u> 2 621	<u>8 604</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>8 604</u> 2 621	<u>11 413</u> 2 621	<u>11 413</u> 2 621	<u>4 837</u> 2 621

								-	-	-
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,044}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{9\,228}{2\,621}$	$\frac{8\,916}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{10\,477}{2\,621}$
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,044}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{9\,228}{2\,621}$	$\frac{8\,916}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{10\,477}{2\,621}$
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,044}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{9\,228}{2\,621}$	$\frac{8\,916}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{10\,477}{2\,621}$
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,044}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{9\,228}{2\,621}$	$\frac{8\,916}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{10\,477}{2\,621}$
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,044}{2\,622}$	$\frac{12\,038}{2\,622}$	$\frac{9\,229}{2\,622}$	$\frac{8\,916}{2\,622}$	$\frac{12\,038}{2\,622}$	$\frac{10\,477}{2\,622}$

212. , , ,  
212-1.  
212-101.

								-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	$\frac{18\,681}{15\,843}$	$\frac{34\,667}{15\,843}$	$\frac{27\,029}{15\,843}$	$\frac{21\,154}{15\,843}$	$\frac{34\,667}{15\,843}$	$\frac{26\,123}{15\,843}$
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	$\frac{20\,203}{17\,335}$	$\frac{36\,188}{17\,335}$	$\frac{28\,550}{17\,335}$	$\frac{22\,675}{17\,335}$	$\frac{36\,188}{17\,335}$	$\frac{27\,645}{17\,335}$
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								



					-	-	-	-	-	-
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>11 101</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>3 996</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>11 101</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>3 996</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>11 101</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>3 996</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>11 101</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621	<u>3 996</u> 2 621	<u>12 037</u> 2 621
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>11 101</u> 2 622	<u>12 038</u> 2 622	<u>12 038</u> 2 622	<u>12 038</u> 2 622	<u>3 996</u> 2 622	<u>12 038</u> 2 622

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 558</u> 15 843	<u>34 667</u> 15 843	<u>34 667</u> 15 843	<u>34 667</u> 15 843	<u>27 935</u> 15 843	<u>29 746</u> 15 843
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 079</u> 17 335	<u>36 188</u> 17 335	<u>36 188</u> 17 335	<u>36 188</u> 17 335	<u>29 456</u> 17 335	<u>31 268</u> 17 335
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								

					-	-	-		-	-	-
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,356}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{4\,837}{2\,621}$
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,356}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{4\,837}{2\,621}$
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,356}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{4\,837}{2\,621}$
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,356}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{12\,037}{2\,621}$	$\frac{8\,604}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{11\,413}{2\,621}$	$\frac{4\,837}{2\,621}$
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{7\,356}{2\,622}$	$\frac{8\,604}{2\,622}$	$\frac{12\,038}{2\,622}$	$\frac{8\,604}{2\,622}$	$\frac{11\,413}{2\,622}$	$\frac{11\,413}{2\,622}$	$\frac{4\,837}{2\,622}$

					-	-	-		-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	$\frac{20\,126}{15\,843}$	$\frac{24\,287}{15\,843}$	$\frac{34\,275}{15\,843}$	$\frac{25\,266}{15\,843}$	$\frac{28\,840}{15\,843}$	$\frac{30\,652}{15\,843}$	$\frac{24\,385}{15\,843}$
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	$\frac{21\,647}{17\,335}$	$\frac{25\,809}{17\,335}$	$\frac{35\,796}{17\,335}$	$\frac{26\,788}{17\,335}$	$\frac{30\,362}{17\,335}$	$\frac{32\,173}{17\,335}$	$\frac{25\,907}{17\,335}$
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									

								-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 498</u> 18 605	<u>33 072</u> 19 503	<u>31 907</u> 19 128	<u>27 207</u> 19 128	<u>36 609</u> 19 503	<u>31 182</u> 19 128
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 246</u> 18 790	<u>33 044</u> 19 698	<u>30 212</u> 19 318	<u>29 007</u> 19 318	<u>37 120</u> 19 698	<u>32 023</u> 19 318
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 439</u> 18 978	<u>33 246</u> 19 895	<u>30 409</u> 19 512	<u>29 205</u> 19 512	<u>37 322</u> 19 895	<u>32 221</u> 19 512
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 263	<u>33 550</u> 20 194	<u>30 708</u> 19 805	<u>29 503</u> 19 805	<u>37 626</u> 20 194	<u>32 519</u> 19 805
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 023</u> 19 551	<u>33 858</u> 20 496	<u>31 010</u> 20 101	<u>29 805</u> 20 101	<u>37 934</u> 20 496	<u>32 821</u> 20 101
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 322</u> 19 844	<u>34 172</u> 20 803	<u>31 317</u> 20 403	<u>30 113</u> 20 403	<u>38 248</u> 20 803	<u>33 129</u> 20 403
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 439</u> 18 978	<u>33 246</u> 19 895	<u>30 409</u> 19 512	<u>29 205</u> 19 512	<u>37 322</u> 19 895	<u>32 221</u> 19 512
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 632</u> 19 168	<u>33 448</u> 20 094	<u>30 608</u> 19 707	<u>29 404</u> 19 707	<u>37 524</u> 20 094	<u>32 420</u> 19 707
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 925</u> 19 455	<u>33 755</u> 20 395	<u>30 909</u> 20 002	<u>29 705</u> 20 002	<u>37 831</u> 20 395	<u>32 721</u> 20 002
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 223</u> 19 747	<u>34 068</u> 20 701	<u>31 215</u> 20 302	<u>30 011</u> 20 302	<u>38 144</u> 20 701	<u>33 027</u> 20 302
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 525</u> 20 043	<u>34 384</u> 21 011	<u>31 526</u> 20 607	<u>30 321</u> 20 607	<u>38 460</u> 21 011	<u>33 337</u> 20 607
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 632</u> 19 168	<u>33 448</u> 20 094	<u>30 608</u> 19 707	<u>29 404</u> 19 707	<u>37 524</u> 20 094	<u>32 420</u> 19 707
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 827</u> 19 359	<u>33 653</u> 20 294	<u>30 808</u> 19 903	<u>29 604</u> 19 903	<u>37 729</u> 20 294	<u>32 620</u> 19 903

					-	-	-	-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 530</u> 19 128	<u>38 400</u> 19 503	<u>38 017</u> 19 128	<u>38 017</u> 19 128	<u>32 631</u> 19 128	<u>34 081</u> 19 128
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 016</u> 19 318	<u>38 599</u> 19 698	<u>37 186</u> 19 318	<u>37 458</u> 19 318	<u>33 744</u> 19 318	<u>35 103</u> 19 318
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 213</u> 19 512	<u>38 800</u> 19 895	<u>37 384</u> 19 512	<u>37 655</u> 19 512	<u>33 942</u> 19 512	<u>35 300</u> 19 512
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 512</u> 19 805	<u>39 104</u> 20 194	<u>37 682</u> 19 805	<u>37 954</u> 19 805	<u>34 240</u> 19 805	<u>35 599</u> 19 805
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>34 814</u> 20 101	<u>39 413</u> 20 496	<u>37 984</u> 20 101	<u>38 256</u> 20 101	<u>34 542</u> 20 101	<u>35 901</u> 20 101
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 122</u> 20 403	<u>39 726</u> 20 803	<u>38 292</u> 20 403	<u>38 564</u> 20 403	<u>34 850</u> 20 403	<u>36 209</u> 20 403
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 213</u> 19 512	<u>38 800</u> 19 895	<u>37 384</u> 19 512	<u>37 655</u> 19 512	<u>33 942</u> 19 512	<u>35 300</u> 19 512
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 412</u> 19 707	<u>39 003</u> 20 094	<u>37 582</u> 19 707	<u>37 854</u> 19 707	<u>34 141</u> 19 707	<u>35 499</u> 19 707
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>34 713</u> 20 002	<u>39 310</u> 20 395	<u>37 883</u> 20 002	<u>38 155</u> 20 002	<u>34 442</u> 20 002	<u>35 800</u> 20 002
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 020</u> 20 302	<u>39 622</u> 20 701	<u>38 190</u> 20 302	<u>38 461</u> 20 302	<u>34 748</u> 20 302	<u>36 106</u> 20 302
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 330</u> 20 607	<u>39 938</u> 21 011	<u>38 500</u> 20 607	<u>38 772</u> 20 607	<u>35 058</u> 20 607	<u>36 417</u> 20 607
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 412</u> 19 707	<u>39 003</u> 20 094	<u>37 582</u> 19 707	<u>37 854</u> 19 707	<u>34 141</u> 19 707	<u>35 499</u> 19 707
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>34 613</u> 19 903	<u>39 207</u> 20 294	<u>37 783</u> 19 903	<u>38 054</u> 19 903	<u>34 341</u> 19 903	<u>35 699</u> 19 903

					-	-	-		-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 384</u> 19 128	<u>29 713</u> 19 128	<u>37 704</u> 19 128	<u>30 497</u> 19 128	<u>33 356</u> 19 128	<u>34 805</u> 19 128	<u>29 753</u> 19 128
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 049</u> 19 318	<u>30 846</u> 19 318	<u>37 595</u> 19 318	<u>29 034</u> 19 318	<u>34 469</u> 19 318	<u>35 646</u> 19 318	<u>30 121</u> 19 318
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 246</u> 19 512	<u>31 043</u> 19 512	<u>37 792</u> 19 512	<u>29 232</u> 19 512	<u>34 666</u> 19 512	<u>35 844</u> 19 512	<u>30 319</u> 19 512
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 545</u> 19 805	<u>31 342</u> 19 805	<u>38 091</u> 19 805	<u>29 530</u> 19 805	<u>34 965</u> 19 805	<u>36 142</u> 19 805	<u>30 617</u> 19 805
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 847</u> 20 101	<u>31 644</u> 20 101	<u>38 393</u> 20 101	<u>29 832</u> 20 101	<u>35 267</u> 20 101	<u>36 444</u> 20 101	<u>30 919</u> 20 101
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 155</u> 20 403	<u>31 951</u> 20 403	<u>38 701</u> 20 403	<u>30 140</u> 20 403	<u>35 575</u> 20 403	<u>36 752</u> 20 403	<u>31 227</u> 20 403
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 246</u> 19 512	<u>31 043</u> 19 512	<u>37 792</u> 19 512	<u>29 232</u> 19 512	<u>34 666</u> 19 512	<u>35 844</u> 19 512	<u>30 319</u> 19 512
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 445</u> 19 707	<u>31 242</u> 19 707	<u>37 991</u> 19 707	<u>29 431</u> 19 707	<u>34 865</u> 19 707	<u>36 043</u> 19 707	<u>30 518</u> 19 707
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 746</u> 20 002	<u>31 543</u> 20 002	<u>38 292</u> 20 002	<u>29 732</u> 20 002	<u>35 166</u> 20 002	<u>36 344</u> 20 002	<u>30 819</u> 20 002
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 053</u> 20 302	<u>31 849</u> 20 302	<u>38 599</u> 20 302	<u>30 038</u> 20 302	<u>35 472</u> 20 302	<u>36 650</u> 20 302	<u>31 125</u> 20 302
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 363</u> 20 607	<u>32 160</u> 20 607	<u>38 909</u> 20 607	<u>30 348</u> 20 607	<u>35 783</u> 20 607	<u>36 960</u> 20 607	<u>31 435</u> 20 607
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 445</u> 19 707	<u>31 242</u> 19 707	<u>37 991</u> 19 707	<u>29 431</u> 19 707	<u>34 865</u> 19 707	<u>36 043</u> 19 707	<u>30 518</u> 19 707
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 646</u> 19 903	<u>31 442</u> 19 903	<u>38 192</u> 19 903	<u>29 631</u> 19 903	<u>35 065</u> 19 903	<u>36 243</u> 19 903	<u>30 718</u> 19 903

								-	-	-
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 124</u> 19 650	<u>33 964</u> 20 599	<u>31 113</u> 20 202	<u>29 909</u> 20 202	<u>38 039</u> 20 599	<u>32 925</u> 20 202
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 424</u> 19 944	<u>34 278</u> 20 908	<u>31 422</u> 20 505	<u>30 218</u> 20 505	<u>38 354</u> 20 908	<u>33 234</u> 20 505
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 729</u> 20 244	<u>34 599</u> 21 222	<u>31 736</u> 20 813	<u>30 532</u> 20 813	<u>38 675</u> 21 222	<u>33 548</u> 20 813
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 827</u> 19 359	<u>33 653</u> 20 294	<u>30 808</u> 19 903	<u>29 604</u> 19 903	<u>37 729</u> 20 294	<u>32 620</u> 19 903
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 024</u> 19 552	<u>33 859</u> 20 497	<u>31 011</u> 20 102	<u>29 807</u> 20 102	<u>37 935</u> 20 497	<u>32 823</u> 20 102
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 323</u> 19 846	<u>34 173</u> 20 805	<u>31 319</u> 20 404	<u>30 114</u> 20 404	<u>38 249</u> 20 805	<u>33 130</u> 20 404
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 628</u> 20 144	<u>34 492</u> 21 117	<u>31 632</u> 20 711	<u>30 427</u> 20 711	<u>38 568</u> 21 117	<u>33 443</u> 20 711
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 936</u> 20 446	<u>34 815</u> 21 434	<u>31 948</u> 21 021	<u>30 744</u> 21 021	<u>38 891</u> 21 434	<u>33 760</u> 21 021
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 642</u> 19 726	<u>34 114</u> 20 525	<u>33 023</u> 20 222	<u>28 323</u> 20 222	<u>37 651</u> 20 525	<u>32 298</u> 20 222
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 401</u> 19 921	<u>34 097</u> 20 730	<u>33 330</u> 20 422	<u>28 860</u> 20 422	<u>38 173</u> 20 730	<u>32 606</u> 20 422
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 604</u> 20 121	<u>34 309</u> 20 938	<u>33 539</u> 20 627	<u>29 069</u> 20 627	<u>38 385</u> 20 938	<u>32 815</u> 20 627
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 911</u> 20 422	<u>34 629</u> 21 251	<u>33 854</u> 20 936	<u>29 384</u> 20 936	<u>38 705</u> 21 251	<u>33 129</u> 20 936

					-	-	-	-	-	-
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>34 917</u> 20 202	<u>39 518</u> 20 599	<u>38 088</u> 20 202	<u>38 359</u> 20 202	<u>34 646</u> 20 202	<u>36 004</u> 20 202
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 226</u> 20 505	<u>39 833</u> 20 908	<u>38 396</u> 20 505	<u>38 668</u> 20 505	<u>34 955</u> 20 505	<u>36 313</u> 20 505
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>35 540</u> 20 813	<u>40 153</u> 21 222	<u>38 711</u> 20 813	<u>38 982</u> 20 813	<u>35 269</u> 20 813	<u>36 627</u> 20 813
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>34 613</u> 19 903	<u>39 207</u> 20 294	<u>37 783</u> 19 903	<u>38 054</u> 19 903	<u>34 341</u> 19 903	<u>35 699</u> 19 903
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>34 815</u> 20 102	<u>39 414</u> 20 497	<u>37 986</u> 20 102	<u>38 257</u> 20 102	<u>34 544</u> 20 102	<u>35 902</u> 20 102
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 123</u> 20 404	<u>39 728</u> 20 805	<u>38 293</u> 20 404	<u>38 565</u> 20 404	<u>34 851</u> 20 404	<u>36 210</u> 20 404
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>35 436</u> 20 711	<u>40 047</u> 21 117	<u>38 606</u> 20 711	<u>38 878</u> 20 711	<u>35 164</u> 20 711	<u>36 523</u> 20 711
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>35 752</u> 21 021	<u>40 369</u> 21 434	<u>38 923</u> 21 021	<u>39 194</u> 21 021	<u>35 481</u> 21 021	<u>36 839</u> 21 021
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>36 646</u> 20 222	<u>39 443</u> 20 525	<u>39 133</u> 20 222	<u>39 133</u> 20 222	<u>33 747</u> 20 222	<u>35 197</u> 20 222
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 953</u> 20 422	<u>39 652</u> 20 730	<u>39 338</u> 20 422	<u>39 338</u> 20 422	<u>34 055</u> 20 422	<u>35 504</u> 20 422
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>37 162</u> 20 627	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 547</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>34 264</u> 20 627	<u>35 713</u> 20 627
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 477</u> 20 936	<u>40 183</u> 21 251	<u>39 861</u> 20 936	<u>39 861</u> 20 936	<u>34 578</u> 20 936	<u>36 028</u> 20 936

					-	-	-		-	-	-
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 950</u> 20 202	<u>31 747</u> 20 202	<u>38 496</u> 20 202	<u>29 936</u> 20 202	<u>35 370</u> 20 202	<u>36 548</u> 20 202	<u>31 023</u> 20 202
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 259</u> 20 505	<u>32 056</u> 20 505	<u>38 805</u> 20 505	<u>30 245</u> 20 505	<u>35 679</u> 20 505	<u>36 857</u> 20 505	<u>31 332</u> 20 505
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 573</u> 20 813	<u>32 370</u> 20 813	<u>39 119</u> 20 813	<u>30 559</u> 20 813	<u>35 993</u> 20 813	<u>37 171</u> 20 813	<u>31 646</u> 20 813
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 646</u> 19 903	<u>31 442</u> 19 903	<u>38 192</u> 19 903	<u>29 631</u> 19 903	<u>35 065</u> 19 903	<u>36 243</u> 19 903	<u>30 718</u> 19 903
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 848</u> 20 102	<u>31 645</u> 20 102	<u>38 394</u> 20 102	<u>29 834</u> 20 102	<u>35 268</u> 20 102	<u>36 446</u> 20 102	<u>30 921</u> 20 102
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 156</u> 20 404	<u>31 953</u> 20 404	<u>38 702</u> 20 404	<u>30 141</u> 20 404	<u>35 576</u> 20 404	<u>36 753</u> 20 404	<u>31 228</u> 20 404
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 469</u> 20 711	<u>32 266</u> 20 711	<u>39 015</u> 20 711	<u>30 454</u> 20 711	<u>35 889</u> 20 711	<u>37 066</u> 20 711	<u>31 541</u> 20 711
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 785</u> 21 021	<u>32 582</u> 21 021	<u>39 331</u> 21 021	<u>30 771</u> 21 021	<u>36 205</u> 21 021	<u>37 383</u> 21 021	<u>31 858</u> 21 021
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 500</u> 20 222	<u>30 829</u> 20 222	<u>38 820</u> 20 222	<u>31 613</u> 20 222	<u>34 472</u> 20 222	<u>35 921</u> 20 222	<u>30 868</u> 20 222
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 294</u> 20 422	<u>30 613</u> 20 422	<u>38 633</u> 20 422	<u>31 338</u> 20 422	<u>34 780</u> 20 422	<u>36 229</u> 20 422	<u>30 613</u> 20 422
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 502</u> 20 627	<u>30 822</u> 20 627	<u>38 842</u> 20 627	<u>31 547</u> 20 627	<u>34 988</u> 20 627	<u>36 438</u> 20 627	<u>30 822</u> 20 627
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 817</u> 20 936	<u>31 137</u> 20 936	<u>39 156</u> 20 936	<u>31 861</u> 20 936	<u>35 303</u> 20 936	<u>36 752</u> 20 936	<u>31 137</u> 20 936



								-	-	-
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 225</u> 20 729	<u>34 955</u> 21 571	<u>34 175</u> 21 251	<u>29 705</u> 21 251	<u>39 031</u> 21 571	<u>33 450</u> 21 251
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 542</u> 21 040	<u>35 285</u> 21 895	<u>34 500</u> 21 569	<u>30 030</u> 21 569	<u>39 361</u> 21 895	<u>33 776</u> 21 569
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 604</u> 20 121	<u>34 309</u> 20 938	<u>33 539</u> 20 627	<u>29 069</u> 20 627	<u>38 385</u> 20 938	<u>32 815</u> 20 627
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 809</u> 20 322	<u>34 523</u> 21 147	<u>33 749</u> 20 833	<u>29 279</u> 20 833	<u>38 599</u> 21 147	<u>33 025</u> 20 833
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 120</u> 20 627	<u>34 846</u> 21 464	<u>34 068</u> 21 146	<u>29 598</u> 21 146	<u>38 922</u> 21 464	<u>33 343</u> 21 146
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 436</u> 20 937	<u>35 175</u> 21 787	<u>34 392</u> 21 463	<u>29 922</u> 21 463	<u>39 251</u> 21 787	<u>33 667</u> 21 463
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 756</u> 21 250	<u>35 507</u> 22 113	<u>34 719</u> 21 784	<u>30 249</u> 21 784	<u>39 583</u> 22 113	<u>33 995</u> 21 784
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 809</u> 20 322	<u>34 523</u> 21 147	<u>33 749</u> 20 833	<u>29 279</u> 20 833	<u>38 599</u> 21 147	<u>33 025</u> 20 833
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 016</u> 20 524	<u>34 737</u> 21 358	<u>33 961</u> 21 041	<u>29 491</u> 21 041	<u>38 813</u> 21 358	<u>33 236</u> 21 041
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 330</u> 20 833	<u>35 065</u> 21 679	<u>34 283</u> 21 357	<u>29 813</u> 21 357	<u>39 141</u> 21 679	<u>33 559</u> 21 357
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 649</u> 21 145	<u>35 396</u> 22 004	<u>34 610</u> 21 677	<u>30 140</u> 21 677	<u>39 472</u> 22 004	<u>33 885</u> 21 677
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 972</u> 21 462	<u>35 733</u> 22 334	<u>34 941</u> 22 002	<u>30 471</u> 22 002	<u>39 809</u> 22 334	<u>34 217</u> 22 002
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 016</u> 20 524	<u>34 737</u> 21 358	<u>33 961</u> 21 041	<u>29 491</u> 21 041	<u>38 813</u> 21 358	<u>33 236</u> 21 041

					-	-	-	-	-	-
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 798</u> 21 251	<u>40 509</u> 21 571	<u>40 182</u> 21 251	<u>40 182</u> 21 251	<u>34 900</u> 21 251	<u>36 349</u> 21 251
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>38 123</u> 21 569	<u>40 839</u> 21 895	<u>40 508</u> 21 569	<u>40 508</u> 21 569	<u>35 225</u> 21 569	<u>36 674</u> 21 569
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>37 162</u> 20 627	<u>39 864</u> 20 938	<u>39 547</u> 20 627	<u>39 547</u> 20 627	<u>34 264</u> 20 627	<u>35 713</u> 20 627
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 372</u> 20 833	<u>40 077</u> 21 147	<u>39 757</u> 20 833	<u>39 757</u> 20 833	<u>34 474</u> 20 833	<u>35 923</u> 20 833
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>37 691</u> 21 146	<u>40 401</u> 21 464	<u>40 075</u> 21 146	<u>40 075</u> 21 146	<u>34 793</u> 21 146	<u>36 242</u> 21 146
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>38 015</u> 21 463	<u>40 729</u> 21 787	<u>40 399</u> 21 463	<u>40 399</u> 21 463	<u>35 116</u> 21 463	<u>36 566</u> 21 463
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 343</u> 21 784	<u>41 062</u> 22 113	<u>40 727</u> 21 784	<u>40 727</u> 21 784	<u>35 444</u> 21 784	<u>36 893</u> 21 784
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 372</u> 20 833	<u>40 077</u> 21 147	<u>39 757</u> 20 833	<u>39 757</u> 20 833	<u>34 474</u> 20 833	<u>35 923</u> 20 833
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>37 584</u> 21 041	<u>40 292</u> 21 358	<u>39 968</u> 21 041	<u>39 968</u> 21 041	<u>34 686</u> 21 041	<u>36 135</u> 21 041
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 906</u> 21 357	<u>40 619</u> 21 679	<u>40 291</u> 21 357	<u>40 291</u> 21 357	<u>35 008</u> 21 357	<u>36 457</u> 21 357
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 233</u> 21 677	<u>40 951</u> 22 004	<u>40 617</u> 21 677	<u>40 617</u> 21 677	<u>35 334</u> 21 677	<u>36 784</u> 21 677
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 564</u> 22 002	<u>41 287</u> 22 334	<u>40 949</u> 22 002	<u>40 949</u> 22 002	<u>35 666</u> 22 002	<u>37 115</u> 22 002
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>37 584</u> 21 041	<u>40 292</u> 21 358	<u>39 968</u> 21 041	<u>39 968</u> 21 041	<u>34 686</u> 21 041	<u>36 135</u> 21 041

					-	-	-		-	-	-
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 138</u> 21 251	<u>31 458</u> 21 251	<u>39 477</u> 21 251	<u>32 182</u> 21 251	<u>35 624</u> 21 251	<u>37 073</u> 21 251	<u>31 458</u> 21 251
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 463</u> 21 569	<u>31 783</u> 21 569	<u>39 803</u> 21 569	<u>32 507</u> 21 569	<u>35 949</u> 21 569	<u>37 399</u> 21 569	<u>31 783</u> 21 569
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 20 627	<u>30 822</u> 20 627	<u>38 842</u> 20 627	<u>31 547</u> 20 627	<u>34 988</u> 20 627	<u>36 438</u> 20 627	<u>30 822</u> 20 627
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 713</u> 20 833	<u>31 032</u> 20 833	<u>39 052</u> 20 833	<u>31 757</u> 20 833	<u>35 199</u> 20 833	<u>36 648</u> 20 833	<u>31 032</u> 20 833
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 031</u> 21 146	<u>31 351</u> 21 146	<u>39 370</u> 21 146	<u>32 075</u> 21 146	<u>35 517</u> 21 146	<u>36 966</u> 21 146	<u>31 351</u> 21 146
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 355</u> 21 463	<u>31 675</u> 21 463	<u>39 694</u> 21 463	<u>32 399</u> 21 463	<u>35 841</u> 21 463	<u>37 290</u> 21 463	<u>31 675</u> 21 463
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 683</u> 21 784	<u>32 002</u> 21 784	<u>40 022</u> 21 784	<u>32 727</u> 21 784	<u>36 169</u> 21 784	<u>37 618</u> 21 784	<u>32 002</u> 21 784
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 713</u> 20 833	<u>31 032</u> 20 833	<u>39 052</u> 20 833	<u>31 757</u> 20 833	<u>35 199</u> 20 833	<u>36 648</u> 20 833	<u>31 032</u> 20 833
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 924</u> 21 041	<u>31 244</u> 21 041	<u>39 263</u> 21 041	<u>31 968</u> 21 041	<u>35 410</u> 21 041	<u>36 859</u> 21 041	<u>31 244</u> 21 041
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 247</u> 21 357	<u>31 566</u> 21 357	<u>39 586</u> 21 357	<u>32 291</u> 21 357	<u>35 733</u> 21 357	<u>37 182</u> 21 357	<u>31 566</u> 21 357
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 573</u> 21 677	<u>31 893</u> 21 677	<u>39 912</u> 21 677	<u>32 617</u> 21 677	<u>36 059</u> 21 677	<u>37 508</u> 21 677	<u>31 893</u> 21 677
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 905</u> 22 002	<u>32 224</u> 22 002	<u>40 244</u> 22 002	<u>32 949</u> 22 002	<u>36 391</u> 22 002	<u>37 840</u> 22 002	<u>32 224</u> 22 002
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 924</u> 21 041	<u>31 244</u> 21 041	<u>39 263</u> 21 041	<u>31 968</u> 21 041	<u>35 410</u> 21 041	<u>36 859</u> 21 041	<u>31 244</u> 21 041

								-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 226</u> 20 731	<u>34 956</u> 21 572	<u>34 176</u> 21 252	<u>29 706</u> 21 252	<u>39 032</u> 21 572	<u>33 452</u> 21 252
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 543</u> 21 041	<u>35 286</u> 21 896	<u>34 501</u> 21 571	<u>30 031</u> 21 571	<u>39 362</u> 21 896	<u>33 777</u> 21 571
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 865</u> 21 357	<u>35 621</u> 22 225	<u>34 832</u> 21 894	<u>30 362</u> 21 894	<u>39 697</u> 22 225	<u>34 107</u> 21 894
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 191</u> 21 677	<u>35 961</u> 22 557	<u>35 166</u> 22 222	<u>30 696</u> 22 222	<u>40 037</u> 22 557	<u>34 441</u> 22 222
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 940</u> 20 018	<u>38 925</u> 20 018	<u>30 533</u> 21 325	<u>29 120</u> 21 325	<u>38 925</u> 20 018	<u>33 073</u> 21 325
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 703</u> 20 218	<u>39 129</u> 20 218	<u>30 976</u> 21 537	<u>29 606</u> 21 537	<u>39 129</u> 20 218	<u>33 290</u> 21 537
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 910</u> 20 421	<u>39 336</u> 20 421	<u>31 196</u> 21 753	<u>29 826</u> 21 753	<u>39 336</u> 20 421	<u>33 510</u> 21 753
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 221</u> 20 726	<u>39 647</u> 20 726	<u>31 528</u> 22 078	<u>30 158</u> 22 078	<u>39 647</u> 20 726	<u>33 842</u> 22 078
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 539</u> 21 037	<u>39 965</u> 21 037	<u>31 867</u> 22 410	<u>30 496</u> 22 410	<u>39 965</u> 21 037	<u>34 180</u> 22 410
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 861</u> 21 353	<u>40 287</u> 21 353	<u>32 210</u> 22 746	<u>30 839</u> 22 746	<u>40 287</u> 21 353	<u>34 523</u> 22 746
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 910</u> 20 421	<u>39 336</u> 20 421	<u>31 196</u> 21 753	<u>29 826</u> 21 753	<u>39 336</u> 20 421	<u>33 510</u> 21 753
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 118</u> 20 624	<u>39 544</u> 20 624	<u>31 418</u> 21 970	<u>30 047</u> 21 970	<u>39 544</u> 20 624	<u>33 731</u> 21 970

					-	-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 799</u> 21 252	<u>40 511</u> 21 572	<u>40 184</u> 21 252	<u>40 184</u> 21 252	<u>34 901</u> 21 252	<u>36 350</u> 21 252
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>38 125</u> 21 571	<u>40 841</u> 21 896	<u>40 509</u> 21 571	<u>40 509</u> 21 571	<u>35 226</u> 21 571	<u>36 675</u> 21 571
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 455</u> 21 894	<u>41 176</u> 22 225	<u>40 839</u> 21 894	<u>40 839</u> 21 894	<u>35 556</u> 21 894	<u>37 006</u> 21 894
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 789</u> 22 222	<u>41 515</u> 22 557	<u>41 173</u> 22 222	<u>41 173</u> 22 222	<u>35 891</u> 22 222	<u>37 340</u> 22 222
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>34 842</u> 21 325	<u>38 925</u> 20 018	<u>38 122</u> 21 325	<u>38 575</u> 21 325	<u>35 111</u> 21 325	<u>36 568</u> 21 325
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 920</u> 21 537	<u>39 129</u> 20 218	<u>38 724</u> 21 537	<u>39 177</u> 21 537	<u>35 282</u> 21 537	<u>36 913</u> 21 537
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 140</u> 21 753	<u>39 336</u> 20 421	<u>38 944</u> 21 753	<u>39 397</u> 21 753	<u>35 502</u> 21 753	<u>37 133</u> 21 753
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 472</u> 22 078	<u>39 647</u> 20 726	<u>39 276</u> 22 078	<u>39 729</u> 22 078	<u>35 834</u> 22 078	<u>37 465</u> 22 078
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 22 410	<u>39 965</u> 21 037	<u>39 615</u> 22 410	<u>40 067</u> 22 410	<u>36 173</u> 22 410	<u>37 803</u> 22 410
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 154</u> 22 746	<u>40 287</u> 21 353	<u>39 958</u> 22 746	<u>40 411</u> 22 746	<u>36 516</u> 22 746	<u>38 146</u> 22 746
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 140</u> 21 753	<u>39 336</u> 20 421	<u>38 944</u> 21 753	<u>39 397</u> 21 753	<u>35 502</u> 21 753	<u>37 133</u> 21 753
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 361</u> 21 970	<u>39 544</u> 20 624	<u>39 166</u> 21 970	<u>39 619</u> 21 970	<u>35 724</u> 21 970	<u>37 354</u> 21 970

					-	-	-		-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 140</u> 21 252	<u>31 459</u> 21 252	<u>39 479</u> 21 252	<u>32 184</u> 21 252	<u>35 626</u> 21 252	<u>37 075</u> 21 252	<u>31 459</u> 21 252
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 465</u> 21 571	<u>31 784</u> 21 571	<u>39 804</u> 21 571	<u>32 509</u> 21 571	<u>35 951</u> 21 571	<u>37 400</u> 21 571	<u>31 784</u> 21 571
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 795</u> 21 894	<u>32 115</u> 21 894	<u>40 134</u> 21 894	<u>32 839</u> 21 894	<u>36 281</u> 21 894	<u>37 730</u> 21 894	<u>32 115</u> 21 894
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 129</u> 22 222	<u>32 449</u> 22 222	<u>40 468</u> 22 222	<u>33 173</u> 22 222	<u>36 615</u> 22 222	<u>38 064</u> 22 222	<u>32 449</u> 22 222
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 443</u> 21 325	<u>32 375</u> 21 325	<u>39 964</u> 21 325	<u>29 679</u> 21 325	<u>35 888</u> 21 325	<u>37 247</u> 21 325	<u>31 317</u> 21 325
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 060</u> 21 537	<u>32 112</u> 21 537	<u>39 770</u> 21 537	<u>29 703</u> 21 537	<u>36 188</u> 21 537	<u>37 547</u> 21 537	<u>31 760</u> 21 537
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 280</u> 21 753	<u>32 332</u> 21 753	<u>39 990</u> 21 753	<u>29 924</u> 21 753	<u>36 408</u> 21 753	<u>37 767</u> 21 753	<u>31 980</u> 21 753
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 612</u> 22 078	<u>32 664</u> 22 078	<u>40 322</u> 22 078	<u>30 255</u> 22 078	<u>36 740</u> 22 078	<u>38 099</u> 22 078	<u>32 312</u> 22 078
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 950</u> 22 410	<u>33 003</u> 22 410	<u>40 660</u> 22 410	<u>30 594</u> 22 410	<u>37 078</u> 22 410	<u>38 437</u> 22 410	<u>32 650</u> 22 410
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 293</u> 22 746	<u>33 346</u> 22 746	<u>41 003</u> 22 746	<u>30 937</u> 22 746	<u>37 422</u> 22 746	<u>38 780</u> 22 746	<u>32 993</u> 22 746
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 280</u> 21 753	<u>32 332</u> 21 753	<u>39 990</u> 21 753	<u>29 924</u> 21 753	<u>36 408</u> 21 753	<u>37 767</u> 21 753	<u>31 980</u> 21 753
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 970	<u>32 554</u> 21 970	<u>40 211</u> 21 970	<u>30 145</u> 21 970	<u>36 630</u> 21 970	<u>37 988</u> 21 970	<u>32 201</u> 21 970

								-	-	-
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 433</u> 20 933	<u>39 859</u> 20 933	<u>31 754</u> 22 299	<u>30 383</u> 22 299	<u>39 859</u> 20 933	<u>34 067</u> 22 299
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 754</u> 21 248	<u>40 180</u> 21 248	<u>32 096</u> 22 634	<u>30 725</u> 22 634	<u>40 180</u> 21 248	<u>34 409</u> 22 634
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 078</u> 21 566	<u>40 505</u> 21 566	<u>32 441</u> 22 973	<u>31 070</u> 22 973	<u>40 505</u> 21 566	<u>34 755</u> 22 973
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 118</u> 20 624	<u>39 544</u> 20 624	<u>31 418</u> 21 970	<u>30 047</u> 21 970	<u>39 544</u> 20 624	<u>33 731</u> 21 970
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 830	<u>39 754</u> 20 830	<u>31 642</u> 22 189	<u>30 271</u> 22 189	<u>39 754</u> 20 830	<u>33 955</u> 22 189
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 646</u> 21 143	<u>40 072</u> 21 143	<u>31 981</u> 22 522	<u>30 610</u> 22 522	<u>40 072</u> 21 143	<u>34 294</u> 22 522
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 970</u> 21 460	<u>40 396</u> 21 460	<u>32 326</u> 22 860	<u>30 955</u> 22 860	<u>40 396</u> 21 460	<u>34 639</u> 22 860
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 299</u> 21 783	<u>40 725</u> 21 783	<u>32 676</u> 23 204	<u>31 306</u> 23 204	<u>40 725</u> 21 783	<u>34 990</u> 23 204
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 328</u> 20 830	<u>39 754</u> 20 830	<u>31 642</u> 22 189	<u>30 271</u> 22 189	<u>39 754</u> 20 830	<u>33 955</u> 22 189
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 039	<u>39 966</u> 21 039	<u>31 868</u> 22 411	<u>30 497</u> 22 411	<u>39 966</u> 21 039	<u>34 181</u> 22 411
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 862</u> 21 355	<u>40 288</u> 21 355	<u>32 211</u> 22 748	<u>30 840</u> 22 748	<u>40 288</u> 21 355	<u>34 525</u> 22 748
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 189</u> 21 675	<u>40 615</u> 21 675	<u>32 560</u> 23 089	<u>31 189</u> 23 089	<u>40 615</u> 21 675	<u>34 873</u> 23 089
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 521</u> 22 000	<u>40 947</u> 22 000	<u>32 913</u> 23 436	<u>31 542</u> 23 436	<u>40 947</u> 22 000	<u>35 226</u> 23 436

					-	-	-	-	-	-
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>35 697</u> 22 299	<u>39 859</u> 20 933	<u>39 501</u> 22 299	<u>39 954</u> 22 299	<u>36 060</u> 22 299	<u>37 690</u> 22 299
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 039</u> 22 634	<u>40 180</u> 21 248	<u>39 843</u> 22 634	<u>40 296</u> 22 634	<u>36 402</u> 22 634	<u>38 032</u> 22 634
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>36 385</u> 22 973	<u>40 505</u> 21 566	<u>40 189</u> 22 973	<u>40 642</u> 22 973	<u>36 747</u> 22 973	<u>38 378</u> 22 973
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 361</u> 21 970	<u>39 544</u> 20 624	<u>39 166</u> 21 970	<u>39 619</u> 21 970	<u>35 724</u> 21 970	<u>37 354</u> 21 970
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>35 585</u> 22 189	<u>39 754</u> 20 830	<u>39 390</u> 22 189	<u>39 842</u> 22 189	<u>35 948</u> 22 189	<u>37 578</u> 22 189
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>35 925</u> 22 522	<u>40 072</u> 21 143	<u>39 729</u> 22 522	<u>40 182</u> 22 522	<u>36 287</u> 22 522	<u>37 918</u> 22 522
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>36 269</u> 22 860	<u>40 396</u> 21 460	<u>40 074</u> 22 860	<u>40 526</u> 22 860	<u>36 632</u> 22 860	<u>38 262</u> 22 860
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>36 620</u> 23 204	<u>40 725</u> 21 783	<u>40 424</u> 23 204	<u>40 877</u> 23 204	<u>36 983</u> 23 204	<u>38 613</u> 23 204
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>35 585</u> 22 189	<u>39 754</u> 20 830	<u>39 390</u> 22 189	<u>39 842</u> 22 189	<u>35 948</u> 22 189	<u>37 578</u> 22 189
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>35 812</u> 22 411	<u>39 966</u> 21 039	<u>39 616</u> 22 411	<u>40 069</u> 22 411	<u>36 174</u> 22 411	<u>37 804</u> 22 411
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 155</u> 22 748	<u>40 288</u> 21 355	<u>39 959</u> 22 748	<u>40 412</u> 22 748	<u>36 517</u> 22 748	<u>38 148</u> 22 748
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>36 503</u> 23 089	<u>40 615</u> 21 675	<u>40 307</u> 23 089	<u>40 760</u> 23 089	<u>36 866</u> 23 089	<u>38 496</u> 23 089
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>36 857</u> 23 436	<u>40 947</u> 22 000	<u>40 661</u> 23 436	<u>41 114</u> 23 436	<u>37 219</u> 23 436	<u>38 849</u> 23 436



					-	-	-		-	-	-
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 837</u> 22 299	<u>32 889</u> 22 299	<u>40 547</u> 22 299	<u>30 481</u> 22 299	<u>36 965</u> 22 299	<u>38 324</u> 22 299	<u>32 537</u> 22 299
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 179</u> 22 634	<u>33 231</u> 22 634	<u>40 889</u> 22 634	<u>30 823</u> 22 634	<u>37 307</u> 22 634	<u>38 666</u> 22 634	<u>32 879</u> 22 634
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 525</u> 22 973	<u>33 577</u> 22 973	<u>41 235</u> 22 973	<u>31 168</u> 22 973	<u>37 653</u> 22 973	<u>39 012</u> 22 973	<u>33 225</u> 22 973
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 970	<u>32 554</u> 21 970	<u>40 211</u> 21 970	<u>30 145</u> 21 970	<u>36 630</u> 21 970	<u>37 988</u> 21 970	<u>32 201</u> 21 970
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 725</u> 22 189	<u>32 777</u> 22 189	<u>40 435</u> 22 189	<u>30 369</u> 22 189	<u>36 853</u> 22 189	<u>38 212</u> 22 189	<u>32 425</u> 22 189
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 064</u> 22 522	<u>33 117</u> 22 522	<u>40 774</u> 22 522	<u>30 708</u> 22 522	<u>37 193</u> 22 522	<u>38 552</u> 22 522	<u>32 764</u> 22 522
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 409</u> 22 860	<u>33 462</u> 22 860	<u>41 119</u> 22 860	<u>31 053</u> 22 860	<u>37 537</u> 22 860	<u>38 896</u> 22 860	<u>33 109</u> 22 860
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 760</u> 23 204	<u>33 812</u> 23 204	<u>41 470</u> 23 204	<u>31 404</u> 23 204	<u>37 888</u> 23 204	<u>39 247</u> 23 204	<u>33 460</u> 23 204
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 725</u> 22 189	<u>32 777</u> 22 189	<u>40 435</u> 22 189	<u>30 369</u> 22 189	<u>36 853</u> 22 189	<u>38 212</u> 22 189	<u>32 425</u> 22 189
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 951</u> 22 411	<u>33 004</u> 22 411	<u>40 661</u> 22 411	<u>30 595</u> 22 411	<u>37 080</u> 22 411	<u>38 438</u> 22 411	<u>32 651</u> 22 411
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 294</u> 22 748	<u>33 347</u> 22 748	<u>41 004</u> 22 748	<u>30 938</u> 22 748	<u>37 423</u> 22 748	<u>38 782</u> 22 748	<u>32 995</u> 22 748
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 643</u> 23 089	<u>33 695</u> 23 089	<u>41 353</u> 23 089	<u>31 287</u> 23 089	<u>37 771</u> 23 089	<u>39 130</u> 23 089	<u>33 343</u> 23 089
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 996</u> 23 436	<u>34 049</u> 23 436	<u>41 706</u> 23 436	<u>31 640</u> 23 436	<u>38 125</u> 23 436	<u>39 483</u> 23 436	<u>33 696</u> 23 436

								-	-	-
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 165</u> 21 220	<u>36 019</u> 22 393	<u>33 865</u> 22 661	<u>31 944</u> 22 661	<u>39 556</u> 22 393	<u>35 408</u> 22 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 939</u> 21 430	<u>36 020</u> 22 615	<u>33 850</u> 22 886	<u>32 646</u> 22 886	<u>40 096</u> 22 615	<u>35 662</u> 22 886
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 157</u> 21 644	<u>36 251</u> 22 841	<u>34 084</u> 23 115	<u>32 879</u> 23 115	<u>40 327</u> 22 841	<u>35 895</u> 23 115
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 489</u> 21 969	<u>36 601</u> 23 185	<u>34 438</u> 23 462	<u>33 234</u> 23 462	<u>40 677</u> 23 185	<u>36 249</u> 23 462
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 825</u> 22 299	<u>36 956</u> 23 533	<u>34 797</u> 23 814	<u>33 593</u> 23 814	<u>41 032</u> 23 533	<u>36 609</u> 23 814
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 166</u> 22 633	<u>37 315</u> 23 885	<u>35 161</u> 24 171	<u>33 957</u> 24 171	<u>41 391</u> 23 885	<u>36 973</u> 24 171
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 157</u> 21 644	<u>36 251</u> 22 841	<u>34 084</u> 23 115	<u>32 879</u> 23 115	<u>40 327</u> 22 841	<u>35 895</u> 23 115
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 378</u> 21 860	<u>36 484</u> 23 070	<u>34 319</u> 23 346	<u>33 115</u> 23 346	<u>40 560</u> 23 070	<u>36 131</u> 23 346
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 713</u> 22 189	<u>36 837</u> 23 417	<u>34 677</u> 23 697	<u>33 473</u> 23 697	<u>40 913</u> 23 417	<u>36 489</u> 23 697
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 053</u> 22 522	<u>37 196</u> 23 768	<u>35 040</u> 24 052	<u>33 836</u> 24 052	<u>41 272</u> 23 768	<u>36 852</u> 24 052
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 397</u> 22 859	<u>37 559</u> 24 124	<u>35 408</u> 24 413	<u>34 204</u> 24 413	<u>41 635</u> 24 124	<u>37 220</u> 24 413
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 378</u> 21 860	<u>36 484</u> 23 070	<u>34 319</u> 23 346	<u>33 115</u> 23 346	<u>40 560</u> 23 070	<u>36 131</u> 23 346

					-	-	-	-	-	-
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>37 493</u> 22 661	<u>41 347</u> 22 393	<u>40 198</u> 22 661	<u>40 500</u> 22 661	<u>37 068</u> 22 661	<u>38 341</u> 22 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 655</u> 22 886	<u>41 575</u> 22 615	<u>40 825</u> 22 886	<u>41 097</u> 22 886	<u>37 383</u> 22 886	<u>38 742</u> 22 886
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 888</u> 23 115	<u>41 805</u> 22 841	<u>41 058</u> 23 115	<u>41 330</u> 23 115	<u>37 616</u> 23 115	<u>38 975</u> 23 115
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 242</u> 23 462	<u>42 155</u> 23 185	<u>41 412</u> 23 462	<u>41 684</u> 23 462	<u>37 970</u> 23 462	<u>39 329</u> 23 462
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 601</u> 23 814	<u>42 510</u> 23 533	<u>41 771</u> 23 814	<u>42 043</u> 23 814	<u>38 330</u> 23 814	<u>39 688</u> 23 814
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 965</u> 24 171	<u>42 870</u> 23 885	<u>42 136</u> 24 171	<u>42 407</u> 24 171	<u>38 694</u> 24 171	<u>40 052</u> 24 171
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 888</u> 23 115	<u>41 805</u> 22 841	<u>41 058</u> 23 115	<u>41 330</u> 23 115	<u>37 616</u> 23 115	<u>38 975</u> 23 115
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 124</u> 23 346	<u>42 038</u> 23 070	<u>41 294</u> 23 346	<u>41 566</u> 23 346	<u>37 852</u> 23 346	<u>39 211</u> 23 346
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 482</u> 23 697	<u>42 392</u> 23 417	<u>41 652</u> 23 697	<u>41 923</u> 23 697	<u>38 210</u> 23 697	<u>39 568</u> 23 697
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 844</u> 24 052	<u>42 750</u> 23 768	<u>42 015</u> 24 052	<u>42 286</u> 24 052	<u>38 573</u> 24 052	<u>39 931</u> 24 052
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 212</u> 24 413	<u>43 114</u> 24 124	<u>42 382</u> 24 413	<u>42 654</u> 24 413	<u>38 941</u> 24 413	<u>40 299</u> 24 413
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 124</u> 23 346	<u>42 038</u> 23 070	<u>41 294</u> 23 346	<u>41 566</u> 23 346	<u>37 852</u> 23 346	<u>39 211</u> 23 346

					-	-	-		-	-	-
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 655</u> 22 661	<u>34 637</u> 22 661	<u>41 360</u> 22 661	<u>33 002</u> 22 661	<u>37 737</u> 22 661	<u>38 945</u> 22 661	<u>33 914</u> 22 661
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 688</u> 22 886	<u>34 485</u> 22 886	<u>41 234</u> 22 886	<u>32 673</u> 22 886	<u>38 108</u> 22 886	<u>39 285</u> 22 886	<u>33 760</u> 22 886
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 921</u> 23 115	<u>34 718</u> 23 115	<u>41 467</u> 23 115	<u>32 906</u> 23 115	<u>38 341</u> 23 115	<u>39 518</u> 23 115	<u>33 993</u> 23 115
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 275</u> 23 462	<u>35 072</u> 23 462	<u>41 821</u> 23 462	<u>33 260</u> 23 462	<u>38 695</u> 23 462	<u>39 873</u> 23 462	<u>34 347</u> 23 462
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 634</u> 23 814	<u>35 431</u> 23 814	<u>42 180</u> 23 814	<u>33 620</u> 23 814	<u>39 054</u> 23 814	<u>40 232</u> 23 814	<u>34 707</u> 23 814
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 998</u> 24 171	<u>35 795</u> 24 171	<u>42 544</u> 24 171	<u>33 984</u> 24 171	<u>39 418</u> 24 171	<u>40 596</u> 24 171	<u>35 071</u> 24 171
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 921</u> 23 115	<u>34 718</u> 23 115	<u>41 467</u> 23 115	<u>32 906</u> 23 115	<u>38 341</u> 23 115	<u>39 518</u> 23 115	<u>33 993</u> 23 115
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 157</u> 23 346	<u>34 954</u> 23 346	<u>41 703</u> 23 346	<u>33 142</u> 23 346	<u>38 577</u> 23 346	<u>39 754</u> 23 346	<u>34 229</u> 23 346
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 515</u> 23 697	<u>35 311</u> 23 697	<u>42 061</u> 23 697	<u>33 500</u> 23 697	<u>38 934</u> 23 697	<u>40 112</u> 23 697	<u>34 587</u> 23 697
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 877</u> 24 052	<u>35 674</u> 24 052	<u>42 423</u> 24 052	<u>33 863</u> 24 052	<u>39 297</u> 24 052	<u>40 475</u> 24 052	<u>34 950</u> 24 052
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 245</u> 24 413	<u>36 042</u> 24 413	<u>42 791</u> 24 413	<u>34 231</u> 24 413	<u>39 665</u> 24 413	<u>40 843</u> 24 413	<u>35 317</u> 24 413
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 157</u> 23 346	<u>34 954</u> 23 346	<u>41 703</u> 23 346	<u>33 142</u> 23 346	<u>38 577</u> 23 346	<u>39 754</u> 23 346	<u>34 229</u> 23 346

								-	-	-
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 601</u> 22 079	<u>36 719</u> 23 301	<u>34 558</u> 23 579	<u>33 353</u> 23 579	<u>40 795</u> 23 301	<u>36 369</u> 23 579
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 940</u> 22 411	<u>37 076</u> 23 651	<u>34 919</u> 23 934	<u>33 715</u> 23 934	<u>41 152</u> 23 651	<u>36 731</u> 23 934
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 282</u> 22 746	<u>37 437</u> 24 005	<u>35 285</u> 24 292	<u>34 080</u> 24 292	<u>41 513</u> 24 005	<u>37 096</u> 24 292
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 631</u> 23 088	<u>37 806</u> 24 366	<u>35 657</u> 24 657	<u>34 453</u> 24 657	<u>41 882</u> 24 366	<u>37 469</u> 24 657
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 601</u> 22 079	<u>36 719</u> 23 301	<u>34 558</u> 23 579	<u>33 353</u> 23 579	<u>40 795</u> 23 301	<u>36 369</u> 23 579
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 827</u> 22 300	<u>36 957</u> 23 534	<u>34 798</u> 23 815	<u>33 594</u> 23 815	<u>41 033</u> 23 534	<u>36 610</u> 23 815
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 167</u> 22 634	<u>37 317</u> 23 887	<u>35 162</u> 24 172	<u>33 958</u> 24 172	<u>41 393</u> 23 887	<u>36 974</u> 24 172
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 514</u> 22 974	<u>37 682</u> 24 245	<u>35 533</u> 24 535	<u>34 328</u> 24 535	<u>41 758</u> 24 245	<u>37 344</u> 24 535
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 865</u> 23 318	<u>38 053</u> 24 609	<u>35 908</u> 24 903	<u>34 703</u> 24 903	<u>42 129</u> 24 609	<u>37 719</u> 24 903
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 503</u> 22 963	<u>37 670</u> 24 233	<u>35 520</u> 24 523	<u>34 316</u> 24 523	<u>41 746</u> 24 233	<u>37 332</u> 24 523
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 737</u> 23 193	<u>37 918</u> 24 476	<u>35 771</u> 24 769	<u>34 566</u> 24 769	<u>41 994</u> 24 476	<u>37 582</u> 24 769
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 540	<u>38 292</u> 24 843	<u>36 150</u> 25 140	<u>34 945</u> 25 140	<u>42 368</u> 24 843	<u>37 961</u> 25 140
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 451</u> 23 893	<u>38 672</u> 25 215	<u>36 534</u> 25 516	<u>35 329</u> 25 516	<u>42 748</u> 25 215	<u>38 345</u> 25 516

					-	-	-	-	-	-
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 362</u> 23 579	<u>42 274</u> 23 301	<u>41 532</u> 23 579	<u>41 804</u> 23 579	<u>38 090</u> 23 579	<u>39 449</u> 23 579
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 723</u> 23 934	<u>42 631</u> 23 651	<u>41 894</u> 23 934	<u>42 165</u> 23 934	<u>38 452</u> 23 934	<u>39 810</u> 23 934
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 089</u> 24 292	<u>42 992</u> 24 005	<u>42 259</u> 24 292	<u>42 531</u> 24 292	<u>38 817</u> 24 292	<u>40 176</u> 24 292
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 462</u> 24 657	<u>43 360</u> 24 366	<u>42 632</u> 24 657	<u>42 903</u> 24 657	<u>39 190</u> 24 657	<u>40 548</u> 24 657
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 362</u> 23 579	<u>42 274</u> 23 301	<u>41 532</u> 23 579	<u>41 804</u> 23 579	<u>38 090</u> 23 579	<u>39 449</u> 23 579
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 603</u> 23 815	<u>42 511</u> 23 534	<u>41 773</u> 23 815	<u>42 044</u> 23 815	<u>38 331</u> 23 815	<u>39 689</u> 23 815
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 967</u> 24 172	<u>42 871</u> 23 887	<u>42 137</u> 24 172	<u>42 409</u> 24 172	<u>38 695</u> 24 172	<u>40 054</u> 24 172
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 337</u> 24 535	<u>43 237</u> 24 245	<u>42 507</u> 24 535	<u>42 779</u> 24 535	<u>39 065</u> 24 535	<u>40 424</u> 24 535
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 712</u> 24 903	<u>43 608</u> 24 609	<u>42 882</u> 24 903	<u>43 154</u> 24 903	<u>39 440</u> 24 903	<u>40 799</u> 24 903
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 325</u> 24 523	<u>43 225</u> 24 233	<u>42 495</u> 24 523	<u>42 766</u> 24 523	<u>39 053</u> 24 523	<u>40 411</u> 24 523
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 575</u> 24 769	<u>43 472</u> 24 476	<u>42 745</u> 24 769	<u>43 017</u> 24 769	<u>39 303</u> 24 769	<u>40 662</u> 24 769
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 954</u> 25 140	<u>43 847</u> 24 843	<u>43 124</u> 25 140	<u>43 396</u> 25 140	<u>39 682</u> 25 140	<u>41 041</u> 25 140
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 338</u> 25 516	<u>44 226</u> 25 215	<u>43 508</u> 25 516	<u>43 780</u> 25 516	<u>40 066</u> 25 516	<u>41 425</u> 25 516

					-	-	-		-	-	-
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 395</u> 23 579	<u>35 192</u> 23 579	<u>41 941</u> 23 579	<u>33 380</u> 23 579	<u>38 815</u> 23 579	<u>39 992</u> 23 579	<u>34 467</u> 23 579
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 756</u> 23 934	<u>35 553</u> 23 934	<u>42 302</u> 23 934	<u>33 742</u> 23 934	<u>39 176</u> 23 934	<u>40 354</u> 23 934	<u>34 829</u> 23 934
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 122</u> 24 292	<u>35 919</u> 24 292	<u>42 668</u> 24 292	<u>34 107</u> 24 292	<u>39 542</u> 24 292	<u>40 719</u> 24 292	<u>35 194</u> 24 292
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 495</u> 24 657	<u>36 291</u> 24 657	<u>43 041</u> 24 657	<u>34 480</u> 24 657	<u>39 914</u> 24 657	<u>41 092</u> 24 657	<u>35 567</u> 24 657
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 395</u> 23 579	<u>35 192</u> 23 579	<u>41 941</u> 23 579	<u>33 380</u> 23 579	<u>38 815</u> 23 579	<u>39 992</u> 23 579	<u>34 467</u> 23 579
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 636</u> 23 815	<u>35 432</u> 23 815	<u>42 182</u> 23 815	<u>33 621</u> 23 815	<u>39 055</u> 23 815	<u>40 233</u> 23 815	<u>34 708</u> 23 815
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 000</u> 24 172	<u>35 796</u> 24 172	<u>42 546</u> 24 172	<u>33 985</u> 24 172	<u>39 420</u> 24 172	<u>40 597</u> 24 172	<u>35 072</u> 24 172
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 370</u> 24 535	<u>36 167</u> 24 535	<u>42 916</u> 24 535	<u>34 355</u> 24 535	<u>39 790</u> 24 535	<u>40 967</u> 24 535	<u>35 442</u> 24 535
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 745</u> 24 903	<u>36 542</u> 24 903	<u>43 291</u> 24 903	<u>34 730</u> 24 903	<u>40 165</u> 24 903	<u>41 342</u> 24 903	<u>35 817</u> 24 903
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 358</u> 24 523	<u>36 154</u> 24 523	<u>42 904</u> 24 523	<u>34 343</u> 24 523	<u>39 777</u> 24 523	<u>40 955</u> 24 523	<u>35 430</u> 24 523
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 608</u> 24 769	<u>36 405</u> 24 769	<u>43 154</u> 24 769	<u>34 593</u> 24 769	<u>40 028</u> 24 769	<u>41 205</u> 24 769	<u>35 680</u> 24 769
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 987</u> 25 140	<u>36 784</u> 25 140	<u>43 533</u> 25 140	<u>34 972</u> 25 140	<u>40 407</u> 25 140	<u>41 584</u> 25 140	<u>36 059</u> 25 140
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 371</u> 25 516	<u>37 168</u> 25 516	<u>43 917</u> 25 516	<u>35 356</u> 25 516	<u>40 791</u> 25 516	<u>41 968</u> 25 516	<u>36 443</u> 25 516

								-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 818</u> 24 252	<u>39 058</u> 25 594	<u>36 925</u> 25 900	<u>35 720</u> 25 900	<u>43 134</u> 25 594	<u>38 736</u> 25 900
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 313</u> 22 345	<u>37 253</u> 23 603	<u>35 085</u> 23 857	<u>33 163</u> 23 857	<u>40 791</u> 23 603	<u>36 627</u> 23 857
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 101</u> 22 569	<u>37 268</u> 23 839	<u>35 083</u> 24 094	<u>33 879</u> 24 094	<u>41 344</u> 23 839	<u>36 895</u> 24 094
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 446</u> 22 907	<u>37 633</u> 24 197	<u>35 452</u> 24 456	<u>34 247</u> 24 456	<u>41 709</u> 24 197	<u>37 263</u> 24 456
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 796</u> 23 250	<u>38 003</u> 24 559	<u>35 826</u> 24 822	<u>34 621</u> 24 822	<u>42 079</u> 24 559	<u>37 637</u> 24 822
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 599	<u>38 379</u> 24 928	<u>36 206</u> 25 195	<u>35 001</u> 25 195	<u>42 455</u> 24 928	<u>38 017</u> 25 195
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 101</u> 22 569	<u>37 268</u> 23 839	<u>35 083</u> 24 094	<u>33 879</u> 24 094	<u>41 344</u> 23 839	<u>36 895</u> 24 094
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 794	<u>37 511</u> 24 078	<u>35 329</u> 24 335	<u>34 125</u> 24 335	<u>41 587</u> 24 078	<u>37 140</u> 24 335
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 680</u> 23 136	<u>37 880</u> 24 439	<u>35 701</u> 24 701	<u>34 497</u> 24 701	<u>41 956</u> 24 439	<u>37 513</u> 24 701
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 034</u> 23 483	<u>38 254</u> 24 805	<u>36 079</u> 25 071	<u>34 875</u> 25 071	<u>42 330</u> 24 805	<u>37 891</u> 25 071
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 393</u> 23 836	<u>38 633</u> 25 177	<u>36 463</u> 25 447	<u>35 258</u> 25 447	<u>42 709</u> 25 177	<u>38 274</u> 25 447
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 794	<u>37 511</u> 24 078	<u>35 329</u> 24 335	<u>34 125</u> 24 335	<u>41 587</u> 24 078	<u>37 140</u> 24 335



					-	-	-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 729</u> 25 900	<u>44 613</u> 25 594	<u>43 899</u> 25 900	<u>44 171</u> 25 900	<u>40 457</u> 25 900	<u>41 816</u> 25 900
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 712</u> 23 857	<u>42 582</u> 23 603	<u>41 417</u> 23 857	<u>41 719</u> 23 857	<u>38 287</u> 23 857	<u>39 560</u> 23 857
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 887</u> 24 094	<u>42 823</u> 23 839	<u>42 057</u> 24 094	<u>42 329</u> 24 094	<u>38 616</u> 24 094	<u>39 974</u> 24 094
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 256</u> 24 456	<u>43 188</u> 24 197	<u>42 426</u> 24 456	<u>42 698</u> 24 456	<u>38 984</u> 24 456	<u>40 343</u> 24 456
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 630</u> 24 822	<u>43 557</u> 24 559	<u>42 800</u> 24 822	<u>43 072</u> 24 822	<u>39 358</u> 24 822	<u>40 717</u> 24 822
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 010</u> 25 195	<u>43 933</u> 24 928	<u>43 180</u> 25 195	<u>43 452</u> 25 195	<u>39 738</u> 25 195	<u>41 097</u> 25 195
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 887</u> 24 094	<u>42 823</u> 23 839	<u>42 057</u> 24 094	<u>42 329</u> 24 094	<u>38 616</u> 24 094	<u>39 974</u> 24 094
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 133</u> 24 335	<u>43 066</u> 24 078	<u>42 303</u> 24 335	<u>42 575</u> 24 335	<u>38 861</u> 24 335	<u>40 220</u> 24 335
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 506</u> 24 701	<u>43 435</u> 24 439	<u>42 676</u> 24 701	<u>42 948</u> 24 701	<u>39 234</u> 24 701	<u>40 593</u> 24 701
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 883</u> 25 071	<u>43 808</u> 24 805	<u>43 053</u> 25 071	<u>43 325</u> 25 071	<u>39 611</u> 25 071	<u>40 970</u> 25 071
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 267</u> 25 447	<u>44 188</u> 25 177	<u>43 437</u> 25 447	<u>43 709</u> 25 447	<u>39 995</u> 25 447	<u>41 354</u> 25 447
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 133</u> 24 335	<u>43 066</u> 24 078	<u>42 303</u> 24 335	<u>42 575</u> 24 335	<u>38 861</u> 24 335	<u>40 220</u> 24 335

					-	-	-		-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 762</u> 25 900	<u>37 559</u> 25 900	<u>44 308</u> 25 900	<u>35 747</u> 25 900	<u>41 182</u> 25 900	<u>42 359</u> 25 900	<u>36 834</u> 25 900
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 874</u> 23 857	<u>35 856</u> 23 857	<u>42 580</u> 23 857	<u>34 221</u> 23 857	<u>38 957</u> 23 857	<u>40 164</u> 23 857	<u>35 134</u> 23 857
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 920</u> 24 094	<u>35 717</u> 24 094	<u>42 466</u> 24 094	<u>33 906</u> 24 094	<u>39 340</u> 24 094	<u>40 518</u> 24 094	<u>34 992</u> 24 094
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 289</u> 24 456	<u>36 086</u> 24 456	<u>42 835</u> 24 456	<u>34 274</u> 24 456	<u>39 709</u> 24 456	<u>40 886</u> 24 456	<u>35 361</u> 24 456
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 663</u> 24 822	<u>36 460</u> 24 822	<u>43 209</u> 24 822	<u>34 648</u> 24 822	<u>40 083</u> 24 822	<u>41 260</u> 24 822	<u>35 735</u> 24 822
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 043</u> 25 195	<u>36 840</u> 25 195	<u>43 589</u> 25 195	<u>35 028</u> 25 195	<u>40 463</u> 25 195	<u>41 640</u> 25 195	<u>36 115</u> 25 195
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 920</u> 24 094	<u>35 717</u> 24 094	<u>42 466</u> 24 094	<u>33 906</u> 24 094	<u>39 340</u> 24 094	<u>40 518</u> 24 094	<u>34 992</u> 24 094
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 166</u> 24 335	<u>35 963</u> 24 335	<u>42 712</u> 24 335	<u>34 151</u> 24 335	<u>39 586</u> 24 335	<u>40 763</u> 24 335	<u>35 238</u> 24 335
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 539</u> 24 701	<u>36 336</u> 24 701	<u>43 085</u> 24 701	<u>34 524</u> 24 701	<u>39 959</u> 24 701	<u>41 136</u> 24 701	<u>35 611</u> 24 701
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 916</u> 25 071	<u>36 713</u> 25 071	<u>43 462</u> 25 071	<u>34 902</u> 25 071	<u>40 336</u> 25 071	<u>41 514</u> 25 071	<u>35 988</u> 25 071
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 300</u> 25 447	<u>37 097</u> 25 447	<u>43 846</u> 25 447	<u>35 285</u> 25 447	<u>40 720</u> 25 447	<u>41 897</u> 25 447	<u>36 372</u> 25 447
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 166</u> 24 335	<u>35 963</u> 24 335	<u>42 712</u> 24 335	<u>34 151</u> 24 335	<u>39 586</u> 24 335	<u>40 763</u> 24 335	<u>35 238</u> 24 335

								-	-	-
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 564</u> 23 022	<u>37 757</u> 24 318	<u>35 577</u> 24 579	<u>34 373</u> 24 579	<u>41 833</u> 24 318	<u>37 389</u> 24 579
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 916</u> 23 368	<u>38 130</u> 24 683	<u>35 954</u> 24 948	<u>34 749</u> 24 948	<u>42 205</u> 24 683	<u>37 765</u> 24 948
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 273</u> 23 718	<u>38 507</u> 25 053	<u>36 335</u> 25 322	<u>35 130</u> 25 322	<u>42 583</u> 25 053	<u>38 146</u> 25 322
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 636</u> 24 074	<u>38 890</u> 25 429	<u>36 722</u> 25 701	<u>35 518</u> 25 701	<u>42 966</u> 25 429	<u>38 534</u> 25 701
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 705	<u>38 493</u> 25 040	<u>36 321</u> 25 308	<u>35 117</u> 25 308	<u>42 569</u> 25 040	<u>38 133</u> 25 308
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 23 943	<u>38 749</u> 25 291	<u>36 579</u> 25 561	<u>35 375</u> 25 561	<u>42 825</u> 25 291	<u>38 391</u> 25 561
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 869</u> 24 302	<u>39 136</u> 25 670	<u>36 971</u> 25 945	<u>35 766</u> 25 945	<u>43 212</u> 25 670	<u>38 782</u> 25 945
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 241</u> 24 667	<u>39 529</u> 26 056	<u>37 368</u> 26 335	<u>36 164</u> 26 335	<u>43 605</u> 26 056	<u>39 180</u> 26 335
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 618</u> 25 036	<u>39 927</u> 26 446	<u>37 770</u> 26 729	<u>36 566</u> 26 729	<u>44 003</u> 26 446	<u>39 582</u> 26 729
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 604</u> 23 611	<u>38 837</u> 25 155	<u>36 492</u> 25 236	<u>34 570</u> 25 236	<u>42 374</u> 25 155	<u>38 034</u> 25 236
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 845	<u>38 866</u> 25 406	<u>36 505</u> 25 488	<u>35 301</u> 25 488	<u>42 942</u> 25 406	<u>38 316</u> 25 488
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 768</u> 24 203	<u>39 255</u> 25 787	<u>36 895</u> 25 871	<u>35 691</u> 25 871	<u>43 331</u> 25 787	<u>38 707</u> 25 871

					-	-	-	-	-	-
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 381</u> 24 579	<u>43 312</u> 24 318	<u>42 552</u> 24 579	<u>42 823</u> 24 579	<u>39 110</u> 24 579	<u>40 468</u> 24 579
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 758</u> 24 948	<u>43 684</u> 24 683	<u>42 928</u> 24 948	<u>43 200</u> 24 948	<u>39 486</u> 24 948	<u>40 845</u> 24 948
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 139</u> 25 322	<u>44 061</u> 25 053	<u>43 309</u> 25 322	<u>43 581</u> 25 322	<u>39 867</u> 25 322	<u>41 226</u> 25 322
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 526</u> 25 701	<u>44 445</u> 25 429	<u>43 697</u> 25 701	<u>43 968</u> 25 701	<u>40 255</u> 25 701	<u>41 613</u> 25 701
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 125</u> 25 308	<u>44 048</u> 25 040	<u>43 296</u> 25 308	<u>43 567</u> 25 308	<u>39 854</u> 25 308	<u>41 212</u> 25 308
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 384</u> 25 561	<u>44 303</u> 25 291	<u>43 554</u> 25 561	<u>43 826</u> 25 561	<u>40 112</u> 25 561	<u>41 471</u> 25 561
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>40 775</u> 25 945	<u>44 690</u> 25 670	<u>43 945</u> 25 945	<u>44 217</u> 25 945	<u>40 503</u> 25 945	<u>41 862</u> 25 945
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 172</u> 26 335	<u>45 083</u> 26 056	<u>44 342</u> 26 335	<u>44 614</u> 26 335	<u>40 901</u> 26 335	<u>42 259</u> 26 335
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 575</u> 26 729	<u>45 482</u> 26 446	<u>44 745</u> 26 729	<u>45 016</u> 26 729	<u>41 303</u> 26 729	<u>42 661</u> 26 729
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 119</u> 25 236	<u>44 165</u> 25 155	<u>42 824</u> 25 236	<u>43 126</u> 25 236	<u>39 694</u> 25 236	<u>40 967</u> 25 236
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 309</u> 25 488	<u>44 421</u> 25 406	<u>43 479</u> 25 488	<u>43 751</u> 25 488	<u>40 037</u> 25 488	<u>41 396</u> 25 488
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 699</u> 25 871	<u>44 810</u> 25 787	<u>43 869</u> 25 871	<u>44 141</u> 25 871	<u>40 427</u> 25 871	<u>41 786</u> 25 871

					-	-	-		-	-	-
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 414</u> 24 579	<u>36 211</u> 24 579	<u>42 960</u> 24 579	<u>34 400</u> 24 579	<u>39 834</u> 24 579	<u>41 012</u> 24 579	<u>35 487</u> 24 579
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 791</u> 24 948	<u>36 588</u> 24 948	<u>43 337</u> 24 948	<u>34 776</u> 24 948	<u>40 211</u> 24 948	<u>41 388</u> 24 948	<u>35 863</u> 24 948
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 172</u> 25 322	<u>36 969</u> 25 322	<u>43 718</u> 25 322	<u>35 157</u> 25 322	<u>40 592</u> 25 322	<u>41 769</u> 25 322	<u>36 244</u> 25 322
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 559</u> 25 701	<u>37 356</u> 25 701	<u>44 105</u> 25 701	<u>35 545</u> 25 701	<u>40 979</u> 25 701	<u>42 157</u> 25 701	<u>36 632</u> 25 701
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 158</u> 25 308	<u>36 955</u> 25 308	<u>43 704</u> 25 308	<u>35 144</u> 25 308	<u>40 578</u> 25 308	<u>41 756</u> 25 308	<u>36 231</u> 25 308
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 417</u> 25 561	<u>37 213</u> 25 561	<u>43 963</u> 25 561	<u>35 402</u> 25 561	<u>40 837</u> 25 561	<u>42 014</u> 25 561	<u>36 489</u> 25 561
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 808</u> 25 945	<u>37 605</u> 25 945	<u>44 354</u> 25 945	<u>35 793</u> 25 945	<u>41 228</u> 25 945	<u>42 405</u> 25 945	<u>36 880</u> 25 945
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 205</u> 26 335	<u>38 002</u> 26 335	<u>44 751</u> 26 335	<u>36 191</u> 26 335	<u>41 625</u> 26 335	<u>42 803</u> 26 335	<u>37 277</u> 26 335
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 608</u> 26 729	<u>38 404</u> 26 729	<u>45 154</u> 26 729	<u>36 593</u> 26 729	<u>42 027</u> 26 729	<u>43 205</u> 26 729	<u>37 680</u> 26 729
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 281</u> 25 236	<u>37 263</u> 25 236	<u>43 987</u> 25 236	<u>35 628</u> 25 236	<u>40 364</u> 25 236	<u>41 571</u> 25 236	<u>36 541</u> 25 236
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 342</u> 25 488	<u>37 139</u> 25 488	<u>43 888</u> 25 488	<u>35 327</u> 25 488	<u>40 762</u> 25 488	<u>41 940</u> 25 488	<u>36 414</u> 25 488
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 732</u> 25 871	<u>37 529</u> 25 871	<u>44 278</u> 25 871	<u>35 718</u> 25 871	<u>41 152</u> 25 871	<u>42 330</u> 25 871	<u>36 804</u> 25 871

								-	-	-
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 137</u> 24 565	<u>39 649</u> 26 173	<u>37 290</u> 26 258	<u>36 086</u> 26 258	<u>43 725</u> 26 173	<u>39 102</u> 26 258
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 514</u> 24 934	<u>40 051</u> 26 567	<u>37 693</u> 26 653	<u>36 488</u> 26 653	<u>44 126</u> 26 567	<u>39 504</u> 26 653
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 845	<u>38 866</u> 25 406	<u>36 505</u> 25 488	<u>35 301</u> 25 488	<u>42 942</u> 25 406	<u>38 316</u> 25 488
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 083	<u>39 126</u> 25 660	<u>36 765</u> 25 743	<u>35 561</u> 25 743	<u>43 202</u> 25 660	<u>38 577</u> 25 743
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 014</u> 24 445	<u>39 518</u> 26 045	<u>37 159</u> 26 129	<u>35 954</u> 26 129	<u>43 594</u> 26 045	<u>38 970</u> 26 129
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 389</u> 24 812	<u>39 917</u> 26 436	<u>37 559</u> 26 522	<u>36 355</u> 26 522	<u>43 993</u> 26 436	<u>39 371</u> 26 522
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 768</u> 25 183	<u>40 321</u> 26 832	<u>37 964</u> 26 919	<u>36 760</u> 26 919	<u>44 397</u> 26 832	<u>39 776</u> 26 919
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 646</u> 24 083	<u>39 126</u> 25 660	<u>36 765</u> 25 743	<u>35 561</u> 25 743	<u>43 202</u> 25 660	<u>38 577</u> 25 743
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 892</u> 24 324	<u>39 387</u> 25 917	<u>37 028</u> 26 001	<u>35 823</u> 26 001	<u>43 463</u> 25 917	<u>38 839</u> 26 001
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 264</u> 24 689	<u>39 784</u> 26 305	<u>37 425</u> 26 391	<u>36 221</u> 26 391	<u>43 860</u> 26 305	<u>39 237</u> 26 391
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 641</u> 25 059	<u>40 186</u> 26 700	<u>37 829</u> 26 787	<u>36 625</u> 26 787	<u>44 262</u> 26 700	<u>39 641</u> 26 787
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 025</u> 25 436	<u>40 595</u> 27 101	<u>38 239</u> 27 189	<u>37 035</u> 27 189	<u>44 671</u> 27 101	<u>40 051</u> 27 189
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 628</u> 25 047	<u>40 173</u> 26 686	<u>37 815</u> 26 773	<u>36 611</u> 26 773	<u>44 248</u> 26 686	<u>39 627</u> 26 773

					-	-	-	-	-	-
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 094</u> 26 258	<u>45 204</u> 26 173	<u>44 264</u> 26 258	<u>44 536</u> 26 258	<u>40 823</u> 26 258	<u>42 181</u> 26 258
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 497</u> 26 653	<u>45 605</u> 26 567	<u>44 667</u> 26 653	<u>44 939</u> 26 653	<u>41 225</u> 26 653	<u>42 584</u> 26 653
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 309</u> 25 488	<u>44 421</u> 25 406	<u>43 479</u> 25 488	<u>43 751</u> 25 488	<u>40 037</u> 25 488	<u>41 396</u> 25 488
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 569</u> 25 743	<u>44 680</u> 25 660	<u>43 739</u> 25 743	<u>44 011</u> 25 743	<u>40 297</u> 25 743	<u>41 656</u> 25 743
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>40 963</u> 26 129	<u>45 073</u> 26 045	<u>44 133</u> 26 129	<u>44 405</u> 26 129	<u>40 691</u> 26 129	<u>42 050</u> 26 129
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>41 363</u> 26 522	<u>45 472</u> 26 436	<u>44 533</u> 26 522	<u>44 805</u> 26 522	<u>41 091</u> 26 522	<u>42 450</u> 26 522
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>41 768</u> 26 919	<u>45 876</u> 26 832	<u>44 939</u> 26 919	<u>45 210</u> 26 919	<u>41 497</u> 26 919	<u>42 855</u> 26 919
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 569</u> 25 743	<u>44 680</u> 25 660	<u>43 739</u> 25 743	<u>44 011</u> 25 743	<u>40 297</u> 25 743	<u>41 656</u> 25 743
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>40 832</u> 26 001	<u>44 942</u> 25 917	<u>44 002</u> 26 001	<u>44 274</u> 26 001	<u>40 560</u> 26 001	<u>41 919</u> 26 001
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 229</u> 26 391	<u>45 338</u> 26 305	<u>44 400</u> 26 391	<u>44 671</u> 26 391	<u>40 958</u> 26 391	<u>42 316</u> 26 391
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>41 633</u> 26 787	<u>45 741</u> 26 700	<u>44 804</u> 26 787	<u>45 075</u> 26 787	<u>41 362</u> 26 787	<u>42 720</u> 26 787
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 044</u> 27 189	<u>46 150</u> 27 101	<u>45 214</u> 27 189	<u>45 486</u> 27 189	<u>41 772</u> 27 189	<u>43 131</u> 27 189
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>41 619</u> 26 773	<u>45 727</u> 26 686	<u>44 790</u> 26 773	<u>45 061</u> 26 773	<u>41 348</u> 26 773	<u>42 706</u> 26 773

					-	-	-		-	-	-
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 127</u> 26 258	<u>37 924</u> 26 258	<u>44 673</u> 26 258	<u>36 113</u> 26 258	<u>41 547</u> 26 258	<u>42 725</u> 26 258	<u>37 200</u> 26 258
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 530</u> 26 653	<u>38 327</u> 26 653	<u>45 076</u> 26 653	<u>36 515</u> 26 653	<u>41 950</u> 26 653	<u>43 127</u> 26 653	<u>37 602</u> 26 653
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 342</u> 25 488	<u>37 139</u> 25 488	<u>43 888</u> 25 488	<u>35 327</u> 25 488	<u>40 762</u> 25 488	<u>41 940</u> 25 488	<u>36 414</u> 25 488
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 602</u> 25 743	<u>37 399</u> 25 743	<u>44 148</u> 25 743	<u>35 588</u> 25 743	<u>41 022</u> 25 743	<u>42 200</u> 25 743	<u>36 674</u> 25 743
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 996</u> 26 129	<u>37 793</u> 26 129	<u>44 542</u> 26 129	<u>35 981</u> 26 129	<u>41 416</u> 26 129	<u>42 593</u> 26 129	<u>37 068</u> 26 129
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 396</u> 26 522	<u>38 193</u> 26 522	<u>44 942</u> 26 522	<u>36 382</u> 26 522	<u>41 816</u> 26 522	<u>42 994</u> 26 522	<u>37 468</u> 26 522
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 801</u> 26 919	<u>38 598</u> 26 919	<u>45 347</u> 26 919	<u>36 787</u> 26 919	<u>42 221</u> 26 919	<u>43 399</u> 26 919	<u>37 874</u> 26 919
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 602</u> 25 743	<u>37 399</u> 25 743	<u>44 148</u> 25 743	<u>35 588</u> 25 743	<u>41 022</u> 25 743	<u>42 200</u> 25 743	<u>36 674</u> 25 743
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 26 001	<u>37 662</u> 26 001	<u>44 411</u> 26 001	<u>35 850</u> 26 001	<u>41 285</u> 26 001	<u>42 462</u> 26 001	<u>36 937</u> 26 001
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 262</u> 26 391	<u>38 059</u> 26 391	<u>44 808</u> 26 391	<u>36 248</u> 26 391	<u>41 682</u> 26 391	<u>42 860</u> 26 391	<u>37 335</u> 26 391
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 666</u> 26 787	<u>38 463</u> 26 787	<u>45 212</u> 26 787	<u>36 652</u> 26 787	<u>42 086</u> 26 787	<u>43 264</u> 26 787	<u>37 739</u> 26 787
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 077</u> 27 189	<u>38 873</u> 27 189	<u>45 623</u> 27 189	<u>37 062</u> 27 189	<u>42 496</u> 27 189	<u>43 674</u> 27 189	<u>38 149</u> 27 189
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 652</u> 26 773	<u>38 449</u> 26 773	<u>45 198</u> 26 773	<u>36 638</u> 26 773	<u>42 072</u> 26 773	<u>43 250</u> 26 773	<u>37 725</u> 26 773



								-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 884</u> 25 297	<u>40 444</u> 26 953	<u>38 088</u> 27 040	<u>36 884</u> 27 040	<u>44 520</u> 26 953	<u>39 899</u> 27 040
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 677	<u>40 857</u> 27 358	<u>38 502</u> 27 446	<u>37 298</u> 27 446	<u>44 933</u> 27 358	<u>40 314</u> 27 446
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 062	<u>41 276</u> 27 768	<u>38 922</u> 27 858	<u>37 718</u> 27 858	<u>45 352</u> 27 768	<u>40 734</u> 27 858
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 062</u> 26 452	<u>41 700</u> 28 184	<u>39 348</u> 28 275	<u>38 143</u> 28 275	<u>45 776</u> 28 184	<u>41 159</u> 28 275
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 692</u> 24 677	<u>40 350</u> 26 638	<u>37 864</u> 26 582	<u>35 942</u> 26 582	<u>43 887</u> 26 638	<u>39 406</u> 26 582
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 629</u> 25 048	<u>40 530</u> 27 037	<u>38 027</u> 26 980	<u>36 822</u> 26 980	<u>44 606</u> 27 037	<u>39 838</u> 26 980
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 012</u> 25 423	<u>40 943</u> 27 442	<u>38 439</u> 27 385	<u>37 235</u> 27 385	<u>45 019</u> 27 442	<u>40 251</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 401</u> 25 804	<u>41 363</u> 27 853	<u>38 858</u> 27 795	<u>37 654</u> 27 795	<u>45 439</u> 27 853	<u>40 669</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 504</u> 24 924	<u>40 394</u> 26 904	<u>37 891</u> 26 847	<u>36 687</u> 26 847	<u>44 470</u> 26 904	<u>39 703</u> 26 847
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 885</u> 25 298	<u>40 806</u> 27 307	<u>38 302</u> 27 250	<u>37 098</u> 27 250	<u>44 882</u> 27 307	<u>40 114</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 677	<u>41 223</u> 27 716	<u>38 718</u> 27 658	<u>37 514</u> 27 658	<u>45 299</u> 27 716	<u>40 530</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>41 648</u> 28 133	<u>39 142</u> 28 074	<u>37 938</u> 28 074	<u>45 724</u> 28 133	<u>40 954</u> 28 074

					-	-	-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>41 892</u> 27 040	<u>45 999</u> 26 953	<u>45 062</u> 27 040	<u>45 334</u> 27 040	<u>41 620</u> 27 040	<u>42 979</u> 27 040
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>42 306</u> 27 446	<u>46 412</u> 27 358	<u>45 476</u> 27 446	<u>45 748</u> 27 446	<u>42 034</u> 27 446	<u>43 393</u> 27 446
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>42 727</u> 27 858	<u>46 831</u> 27 768	<u>45 897</u> 27 858	<u>46 168</u> 27 858	<u>42 455</u> 27 858	<u>43 813</u> 27 858
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>43 152</u> 28 275	<u>47 255</u> 28 184	<u>46 322</u> 28 275	<u>46 594</u> 28 275	<u>42 880</u> 28 275	<u>44 239</u> 28 275
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 491</u> 26 582	<u>45 678</u> 26 638	<u>44 196</u> 26 582	<u>44 498</u> 26 582	<u>41 067</u> 26 582	<u>42 340</u> 26 582
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 831</u> 26 980	<u>46 084</u> 27 037	<u>45 001</u> 26 980	<u>45 273</u> 26 980	<u>41 559</u> 26 980	<u>42 918</u> 26 980
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 243</u> 27 385	<u>46 498</u> 27 442	<u>45 413</u> 27 385	<u>45 685</u> 27 385	<u>41 972</u> 27 385	<u>43 330</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 662</u> 27 795	<u>46 917</u> 27 853	<u>45 832</u> 27 795	<u>46 104</u> 27 795	<u>42 390</u> 27 795	<u>43 749</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 695</u> 26 847	<u>45 949</u> 26 904	<u>44 866</u> 26 847	<u>45 137</u> 26 847	<u>41 424</u> 26 847	<u>42 782</u> 26 847
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 106</u> 27 250	<u>46 360</u> 27 307	<u>45 276</u> 27 250	<u>45 548</u> 27 250	<u>41 835</u> 27 250	<u>43 193</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 523</u> 27 658	<u>46 777</u> 27 716	<u>45 693</u> 27 658	<u>45 964</u> 27 658	<u>42 251</u> 27 658	<u>43 609</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 947</u> 28 074	<u>47 202</u> 28 133	<u>46 117</u> 28 074	<u>46 389</u> 28 074	<u>42 675</u> 28 074	<u>44 034</u> 28 074

					-	-	-		-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 925</u> 27 040	<u>38 722</u> 27 040	<u>45 471</u> 27 040	<u>36 910</u> 27 040	<u>42 345</u> 27 040	<u>43 523</u> 27 040	<u>37 997</u> 27 040
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 339</u> 27 446	<u>39 136</u> 27 446	<u>45 885</u> 27 446	<u>37 325</u> 27 446	<u>42 759</u> 27 446	<u>43 937</u> 27 446	<u>38 411</u> 27 446
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 760</u> 27 858	<u>39 556</u> 27 858	<u>46 306</u> 27 858	<u>37 745</u> 27 858	<u>43 179</u> 27 858	<u>44 357</u> 27 858	<u>38 832</u> 27 858
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 185</u> 28 275	<u>39 982</u> 28 275	<u>46 731</u> 28 275	<u>38 170</u> 28 275	<u>43 605</u> 28 275	<u>44 782</u> 28 275	<u>39 257</u> 28 275
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 653</u> 26 582	<u>38 635</u> 26 582	<u>45 359</u> 26 582	<u>37 001</u> 26 582	<u>41 736</u> 26 582	<u>42 944</u> 26 582	<u>37 913</u> 26 582
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 864</u> 26 980	<u>38 661</u> 26 980	<u>45 410</u> 26 980	<u>36 849</u> 26 980	<u>42 284</u> 26 980	<u>43 461</u> 26 980	<u>37 936</u> 26 980
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 276</u> 27 385	<u>39 073</u> 27 385	<u>45 822</u> 27 385	<u>37 262</u> 27 385	<u>42 696</u> 27 385	<u>43 874</u> 27 385	<u>38 349</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 695</u> 27 795	<u>39 492</u> 27 795	<u>46 241</u> 27 795	<u>37 680</u> 27 795	<u>43 115</u> 27 795	<u>44 293</u> 27 795	<u>38 767</u> 27 795
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 728</u> 26 847	<u>38 525</u> 26 847	<u>45 274</u> 26 847	<u>36 714</u> 26 847	<u>42 148</u> 26 847	<u>43 326</u> 26 847	<u>37 801</u> 26 847
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 139</u> 27 250	<u>38 936</u> 27 250	<u>45 685</u> 27 250	<u>37 125</u> 27 250	<u>42 559</u> 27 250	<u>43 737</u> 27 250	<u>38 212</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 556</u> 27 658	<u>39 352</u> 27 658	<u>46 102</u> 27 658	<u>37 541</u> 27 658	<u>42 975</u> 27 658	<u>44 153</u> 27 658	<u>38 628</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 980</u> 28 074	<u>39 776</u> 28 074	<u>46 526</u> 28 074	<u>37 965</u> 28 074	<u>43 400</u> 28 074	<u>44 577</u> 28 074	<u>39 052</u> 28 074

								-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 520</u> 25 920	<u>41 491</u> 27 979	<u>38 986</u> 27 920	<u>37 781</u> 27 920	<u>45 567</u> 27 979	<u>40 797</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>41 920</u> 28 399	<u>39 414</u> 28 340	<u>38 209</u> 28 340	<u>45 996</u> 28 399	<u>41 225</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 319</u> 26 704	<u>42 354</u> 28 825	<u>39 847</u> 28 765	<u>38 643</u> 28 765	<u>46 430</u> 28 825	<u>41 659</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>42 795</u> 29 257	<u>40 287</u> 29 196	<u>39 083</u> 29 196	<u>46 871</u> 29 257	<u>42 099</u> 29 196
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 953</u> 24 933	<u>43 938</u> 24 933	<u>36 301</u> 24 933	<u>30 425</u> 24 933	<u>43 938</u> 24 933	<u>35 395</u> 24 933
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 893</u> 25 307	<u>44 320</u> 25 307	<u>36 682</u> 25 307	<u>30 807</u> 25 307	<u>44 320</u> 25 307	<u>35 776</u> 25 307
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 280</u> 25 686	<u>44 706</u> 25 686	<u>37 069</u> 25 686	<u>31 193</u> 25 686	<u>44 706</u> 25 686	<u>36 163</u> 25 686
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 673</u> 26 071	<u>45 099</u> 26 071	<u>37 461</u> 26 071	<u>31 586</u> 26 071	<u>45 099</u> 26 071	<u>36 556</u> 26 071
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 765</u> 25 181	<u>44 191</u> 25 181	<u>36 554</u> 25 181	<u>30 678</u> 25 181	<u>44 191</u> 25 181	<u>35 648</u> 25 181
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 151</u> 25 559	<u>44 577</u> 25 559	<u>36 939</u> 25 559	<u>31 064</u> 25 559	<u>44 577</u> 25 559	<u>36 034</u> 25 559
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 543</u> 25 943	<u>44 969</u> 25 943	<u>37 331</u> 25 943	<u>31 456</u> 25 943	<u>44 969</u> 25 943	<u>36 425</u> 25 943
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 939</u> 26 332	<u>45 365</u> 26 332	<u>37 727</u> 26 332	<u>31 852</u> 26 332	<u>45 365</u> 26 332	<u>36 822</u> 26 332

					-	-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 790</u> 27 920	<u>47 045</u> 27 979	<u>45 960</u> 27 920	<u>46 232</u> 27 920	<u>42 518</u> 27 920	<u>43 877</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 218</u> 28 340	<u>47 474</u> 28 399	<u>46 388</u> 28 340	<u>46 660</u> 28 340	<u>42 946</u> 28 340	<u>44 305</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 651</u> 28 765	<u>47 909</u> 28 825	<u>46 821</u> 28 765	<u>47 093</u> 28 765	<u>43 380</u> 28 765	<u>44 738</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>44 091</u> 29 196	<u>48 349</u> 29 257	<u>47 261</u> 29 196	<u>47 533</u> 29 196	<u>43 820</u> 29 196	<u>45 178</u> 29 196
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>40 829</u> 24 933	<u>43 938</u> 24 933	<u>43 938</u> 24 933	<u>43 938</u> 24 933	<u>37 206</u> 24 933	<u>39 018</u> 24 933
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>41 211</u> 25 307	<u>44 320</u> 25 307	<u>44 320</u> 25 307	<u>44 320</u> 25 307	<u>37 588</u> 25 307	<u>39 399</u> 25 307
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>41 597</u> 25 686	<u>44 706</u> 25 686	<u>44 706</u> 25 686	<u>44 706</u> 25 686	<u>37 974</u> 25 686	<u>39 786</u> 25 686
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 990</u> 26 071	<u>45 099</u> 26 071	<u>45 099</u> 26 071	<u>45 099</u> 26 071	<u>38 367</u> 26 071	<u>40 179</u> 26 071
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>41 082</u> 25 181	<u>44 191</u> 25 181	<u>44 191</u> 25 181	<u>44 191</u> 25 181	<u>37 459</u> 25 181	<u>39 271</u> 25 181
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>41 468</u> 25 559	<u>44 577</u> 25 559	<u>44 577</u> 25 559	<u>44 577</u> 25 559	<u>37 845</u> 25 559	<u>39 657</u> 25 559
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>41 860</u> 25 943	<u>44 969</u> 25 943	<u>44 969</u> 25 943	<u>44 969</u> 25 943	<u>38 237</u> 25 943	<u>40 048</u> 25 943
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 256</u> 26 332	<u>45 365</u> 26 332	<u>45 365</u> 26 332	<u>45 365</u> 26 332	<u>38 633</u> 26 332	<u>40 445</u> 26 332

					-	-	-		-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 823</u> 27 920	<u>39 620</u> 27 920	<u>46 369</u> 27 920	<u>37 808</u> 27 920	<u>43 243</u> 27 920	<u>44 420</u> 27 920	<u>38 895</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 251</u> 28 340	<u>40 048</u> 28 340	<u>46 797</u> 28 340	<u>38 236</u> 28 340	<u>43 671</u> 28 340	<u>44 848</u> 28 340	<u>39 323</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 684</u> 28 765	<u>40 481</u> 28 765	<u>47 230</u> 28 765	<u>38 670</u> 28 765	<u>44 104</u> 28 765	<u>45 282</u> 28 765	<u>39 757</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 124</u> 29 196	<u>40 921</u> 29 196	<u>47 670</u> 29 196	<u>39 110</u> 29 196	<u>44 544</u> 29 196	<u>45 722</u> 29 196	<u>40 196</u> 29 196
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 397</u> 24 933	<u>33 559</u> 24 933	<u>43 547</u> 24 933	<u>34 538</u> 24 933	<u>38 112</u> 24 933	<u>39 924</u> 24 933	<u>33 657</u> 24 933
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 778</u> 25 307	<u>33 940</u> 25 307	<u>43 928</u> 25 307	<u>34 919</u> 25 307	<u>38 493</u> 25 307	<u>40 305</u> 25 307	
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 165</u> 25 686	<u>34 327</u> 25 686	<u>44 315</u> 25 686	<u>35 306</u> 25 686	<u>38 880</u> 25 686	<u>40 692</u> 25 686	
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 558</u> 26 071	<u>34 720</u> 26 071	<u>44 708</u> 26 071	<u>35 699</u> 26 071	<u>39 273</u> 26 071	<u>41 084</u> 26 071	
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 650</u> 25 181	<u>33 812</u> 25 181	<u>43 800</u> 25 181	<u>34 791</u> 25 181	<u>38 365</u> 25 181	<u>40 177</u> 25 181	
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 036</u> 25 559	<u>34 198</u> 25 559	<u>44 185</u> 25 559	<u>35 177</u> 25 559	<u>38 751</u> 25 559	<u>40 562</u> 25 559	
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 428</u> 25 943	<u>34 589</u> 25 943	<u>44 577</u> 25 943	<u>35 568</u> 25 943	<u>39 142</u> 25 943	<u>40 954</u> 25 943	
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 824</u> 26 332	<u>34 986</u> 26 332	<u>44 973</u> 26 332	<u>35 965</u> 26 332	<u>39 539</u> 26 332	<u>41 350</u> 26 332	

								-	-	-
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 793</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>37 581</u> 26 188	<u>31 706</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>36 675</u> 26 188
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 194</u> 26 582	<u>45 620</u> 26 582	<u>37 982</u> 26 582	<u>32 107</u> 26 582	<u>45 620</u> 26 582	<u>37 077</u> 26 582
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 600</u> 26 980	<u>46 026</u> 26 980	<u>38 388</u> 26 980	<u>32 513</u> 26 980	<u>46 026</u> 26 980	<u>37 483</u> 26 980
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 013</u> 27 385	<u>46 439</u> 27 385	<u>38 802</u> 27 385	<u>32 926</u> 27 385	<u>46 439</u> 27 385	<u>37 896</u> 27 385
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 244</u> 26 198	<u>41 944</u> 28 202	<u>39 299</u> 27 989	<u>37 378</u> 27 989	<u>45 482</u> 28 202	<u>40 842</u> 27 989
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 202</u> 26 590	<u>42 148</u> 28 623	<u>39 483</u> 28 408	<u>38 279</u> 28 408	<u>46 224</u> 28 623	<u>41 295</u> 28 408
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 609</u> 26 988	<u>42 585</u> 29 052	<u>39 917</u> 28 833	<u>38 712</u> 28 833	<u>46 661</u> 29 052	<u>41 728</u> 28 833
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 022</u> 27 393	<u>43 030</u> 29 488	<u>40 359</u> 29 266	<u>39 154</u> 29 266	<u>47 106</u> 29 488	<u>42 170</u> 29 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 068</u> 26 458	<u>42 003</u> 28 481	<u>39 339</u> 28 267	<u>38 135</u> 28 267	<u>46 079</u> 28 481	<u>41 151</u> 28 267
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 473</u> 26 855	<u>42 439</u> 28 908	<u>39 772</u> 28 691	<u>38 567</u> 28 691	<u>46 515</u> 28 908	<u>41 583</u> 28 691
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 258	<u>42 881</u> 29 342	<u>40 211</u> 29 122	<u>39 007</u> 29 122	<u>46 957</u> 29 342	<u>42 022</u> 29 122
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 301</u> 27 667	<u>43 330</u> 29 782	<u>40 657</u> 29 559	<u>39 452</u> 29 559	<u>47 406</u> 29 782	<u>42 468</u> 29 559

					-	-	-	-	-	-
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 110</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>45 219</u> 26 188	<u>38 487</u> 26 188	<u>40 298</u> 26 188
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 511</u> 26 582	<u>45 620</u> 26 582	<u>45 620</u> 26 582	<u>45 620</u> 26 582	<u>38 888</u> 26 582	<u>40 700</u> 26 582
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 917</u> 26 980	<u>46 026</u> 26 980	<u>46 026</u> 26 980	<u>46 026</u> 26 980	<u>39 294</u> 26 980	<u>41 106</u> 26 980
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 330</u> 27 385	<u>46 439</u> 27 385	<u>46 439</u> 27 385	<u>46 439</u> 27 385	<u>39 707</u> 27 385	<u>41 519</u> 27 385
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 927</u> 27 989	<u>47 273</u> 28 202	<u>45 632</u> 27 989	<u>45 934</u> 27 989	<u>42 502</u> 27 989	<u>43 775</u> 27 989
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 287</u> 28 408	<u>47 702</u> 28 623	<u>46 457</u> 28 408	<u>46 729</u> 28 408	<u>43 015</u> 28 408	<u>44 374</u> 28 408
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 721</u> 28 833	<u>48 140</u> 29 052	<u>46 891</u> 28 833	<u>47 163</u> 28 833	<u>43 449</u> 28 833	<u>44 808</u> 28 833
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 163</u> 29 266	<u>48 585</u> 29 488	<u>47 333</u> 29 266	<u>47 605</u> 29 266	<u>43 891</u> 29 266	<u>45 250</u> 29 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 143</u> 28 267	<u>47 558</u> 28 481	<u>46 314</u> 28 267	<u>46 585</u> 28 267	<u>42 872</u> 28 267	<u>44 230</u> 28 267
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 576</u> 28 691	<u>47 993</u> 28 908	<u>46 746</u> 28 691	<u>47 018</u> 28 691	<u>43 304</u> 28 691	<u>44 663</u> 28 691
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 015</u> 29 122	<u>48 436</u> 29 342	<u>47 185</u> 29 122	<u>47 457</u> 29 122	<u>43 743</u> 29 122	<u>45 102</u> 29 122
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 461</u> 29 559	<u>48 885</u> 29 782	<u>47 631</u> 29 559	<u>47 903</u> 29 559	<u>44 189</u> 29 559	<u>45 548</u> 29 559



					-	-	-		-	-	-
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 678</u> 26 188	<u>34 839</u> 26 188	<u>44 827</u> 26 188	<u>35 819</u> 26 188	<u>39 393</u> 26 188	<u>41 204</u> 26 188	
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 079</u> 26 582	<u>35 241</u> 26 582	<u>45 228</u> 26 582	<u>36 220</u> 26 582	<u>39 794</u> 26 582	<u>41 605</u> 26 582	
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 485</u> 26 980	<u>35 647</u> 26 980	<u>45 634</u> 26 980	<u>36 626</u> 26 980	<u>40 200</u> 26 980	<u>42 011</u> 26 980	
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 898</u> 27 385	<u>36 060</u> 27 385	<u>46 048</u> 27 385	<u>37 039</u> 27 385	<u>40 613</u> 27 385	<u>42 425</u> 27 385	
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 088</u> 27 989	<u>40 071</u> 27 989	<u>46 794</u> 27 989	<u>38 436</u> 27 989	<u>43 171</u> 27 989	<u>44 379</u> 27 989	<u>39 348</u> 27 989
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 320</u> 28 408	<u>40 117</u> 28 408	<u>46 866</u> 28 408	<u>38 306</u> 28 408	<u>43 740</u> 28 408	<u>44 918</u> 28 408	<u>39 392</u> 28 408
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 754</u> 28 833	<u>40 551</u> 28 833	<u>47 300</u> 28 833	<u>38 739</u> 28 833	<u>44 174</u> 28 833	<u>45 351</u> 28 833	<u>39 826</u> 28 833
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 196</u> 29 266	<u>40 993</u> 29 266	<u>47 742</u> 29 266	<u>39 181</u> 29 266	<u>44 616</u> 29 266	<u>45 793</u> 29 266	<u>40 268</u> 29 266
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 176</u> 28 267	<u>39 973</u> 28 267	<u>46 722</u> 28 267	<u>38 162</u> 28 267	<u>43 596</u> 28 267	<u>44 774</u> 28 267	<u>39 249</u> 28 267
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 609</u> 28 691	<u>40 406</u> 28 691	<u>47 155</u> 28 691	<u>38 594</u> 28 691	<u>44 029</u> 28 691	<u>45 206</u> 28 691	<u>39 681</u> 28 691
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 048</u> 29 122	<u>40 845</u> 29 122	<u>47 594</u> 29 122	<u>39 033</u> 29 122	<u>44 468</u> 29 122	<u>45 645</u> 29 122	<u>40 120</u> 29 122
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 494</u> 29 559	<u>41 291</u> 29 559	<u>48 040</u> 29 559	<u>39 479</u> 29 559	<u>44 914</u> 29 559	<u>46 091</u> 29 559	<u>40 566</u> 29 559

								-	-	-
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	$\frac{30\,148}{27\,517}$	$\frac{43\,166}{29\,621}$	$\frac{40\,493}{29\,398}$	$\frac{39\,289}{29\,398}$	$\frac{47\,242}{29\,621}$	$\frac{42\,305}{29\,398}$
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	$\frac{30\,569}{27\,929}$	$\frac{43\,619}{30\,065}$	$\frac{40\,943}{29\,839}$	$\frac{39\,738}{29\,839}$	$\frac{47\,695}{30\,065}$	$\frac{42\,754}{29\,839}$
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	$\frac{30\,997}{28\,349}$	$\frac{44\,080}{30\,517}$	$\frac{41\,400}{30\,288}$	$\frac{40\,196}{30\,288}$	$\frac{48\,156}{30\,517}$	$\frac{43\,212}{30\,288}$
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	$\frac{31\,430}{28\,774}$	$\frac{44\,546}{30\,974}$	$\frac{41\,863}{30\,741}$	$\frac{40\,658}{30\,741}$	$\frac{48\,622}{30\,974}$	$\frac{43\,674}{30\,741}$
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	$\frac{31\,014}{27\,934}$	$\frac{47\,000}{27\,934}$	$\frac{39\,362}{27\,934}$	$\frac{33\,487}{27\,934}$	$\frac{47\,000}{27\,934}$	$\frac{38\,456}{27\,934}$
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	$\frac{31\,001}{28\,353}$	$\frac{47\,427}{28\,353}$	$\frac{39\,789}{28\,353}$	$\frac{33\,914}{28\,353}$	$\frac{47\,427}{28\,353}$	$\frac{38\,884}{28\,353}$
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	$\frac{31\,435}{28\,778}$	$\frac{47\,861}{28\,778}$	$\frac{40\,223}{28\,778}$	$\frac{34\,348}{28\,778}$	$\frac{47\,861}{28\,778}$	$\frac{39\,317}{28\,778}$
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	$\frac{31\,875}{29\,210}$	$\frac{48\,301}{29\,210}$	$\frac{40\,663}{29\,210}$	$\frac{34\,788}{29\,210}$	$\frac{48\,301}{29\,210}$	$\frac{39\,757}{29\,210}$
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	$\frac{30\,858}{28\,213}$	$\frac{47\,284}{28\,213}$	$\frac{39\,646}{28\,213}$	$\frac{33\,771}{28\,213}$	$\frac{47\,284}{28\,213}$	$\frac{38\,741}{28\,213}$
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	$\frac{31\,291}{28\,637}$	$\frac{47\,717}{28\,637}$	$\frac{40\,079}{28\,637}$	$\frac{34\,204}{28\,637}$	$\frac{47\,717}{28\,637}$	$\frac{39\,173}{28\,637}$
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	$\frac{31\,728}{29\,066}$	$\frac{48\,154}{29\,066}$	$\frac{40\,516}{29\,066}$	$\frac{34\,641}{29\,066}$	$\frac{48\,154}{29\,066}$	$\frac{39\,611}{29\,066}$
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	$\frac{32\,173}{29\,502}$	$\frac{48\,599}{29\,502}$	$\frac{40\,961}{29\,502}$	$\frac{35\,086}{29\,502}$	$\frac{48\,599}{29\,502}$	$\frac{40\,056}{29\,502}$

					-	-	-	-	-	-
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 297</u> 29 398	<u>48 720</u> 29 621	<u>47 468</u> 29 398	<u>47 739</u> 29 398	<u>44 026</u> 29 398	<u>45 384</u> 29 398
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 747</u> 29 839	<u>49 173</u> 30 065	<u>47 917</u> 29 839	<u>48 189</u> 29 839	<u>44 475</u> 29 839	<u>45 834</u> 29 839
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 204</u> 30 288	<u>49 634</u> 30 517	<u>48 374</u> 30 288	<u>48 646</u> 30 288	<u>44 933</u> 30 288	<u>46 291</u> 30 288
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 667</u> 30 741	<u>50 100</u> 30 974	<u>48 837</u> 30 741	<u>49 109</u> 30 741	<u>45 395</u> 30 741	<u>46 754</u> 30 741
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 891</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>47 000</u> 27 934	<u>40 268</u> 27 934	<u>42 079</u> 27 934
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 318</u> 28 353	<u>47 427</u> 28 353	<u>47 427</u> 28 353	<u>47 427</u> 28 353	<u>40 695</u> 28 353	<u>42 507</u> 28 353
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 752</u> 28 778	<u>47 861</u> 28 778	<u>47 861</u> 28 778	<u>47 861</u> 28 778	<u>41 129</u> 28 778	<u>42 940</u> 28 778
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 192</u> 29 210	<u>48 301</u> 29 210	<u>48 301</u> 29 210	<u>48 301</u> 29 210	<u>41 569</u> 29 210	<u>43 380</u> 29 210
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 175</u> 28 213	<u>47 284</u> 28 213	<u>47 284</u> 28 213	<u>47 284</u> 28 213	<u>40 552</u> 28 213	<u>42 364</u> 28 213
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 608</u> 28 637	<u>47 717</u> 28 637	<u>47 717</u> 28 637	<u>47 717</u> 28 637	<u>40 985</u> 28 637	<u>42 796</u> 28 637
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 045</u> 29 066	<u>48 154</u> 29 066	<u>48 154</u> 29 066	<u>48 154</u> 29 066	<u>41 422</u> 29 066	<u>43 234</u> 29 066
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 490</u> 29 502	<u>48 599</u> 29 502	<u>48 599</u> 29 502	<u>48 599</u> 29 502	<u>41 867</u> 29 502	<u>43 679</u> 29 502

					-	-	-		-	-	-
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 330</u> 29 398	<u>41 127</u> 29 398	<u>47 876</u> 29 398	<u>39 316</u> 29 398	<u>44 750</u> 29 398	<u>45 928</u> 29 398	<u>40 403</u> 29 398
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 780</u> 29 839	<u>41 577</u> 29 839	<u>48 326</u> 29 839	<u>39 765</u> 29 839	<u>45 200</u> 29 839	<u>46 377</u> 29 839	<u>40 852</u> 29 839
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 237</u> 30 288	<u>42 034</u> 30 288	<u>48 783</u> 30 288	<u>40 223</u> 30 288	<u>45 657</u> 30 288	<u>46 835</u> 30 288	<u>41 310</u> 30 288
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 700</u> 30 741	<u>42 497</u> 30 741	<u>49 246</u> 30 741	<u>40 685</u> 30 741	<u>46 120</u> 30 741	<u>47 297</u> 30 741	<u>41 772</u> 30 741
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 459</u> 27 934	<u>36 620</u> 27 934	<u>46 608</u> 27 934	<u>37 599</u> 27 934	<u>41 173</u> 27 934	<u>42 985</u> 27 934	<u>36 718</u> 27 934
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 886</u> 28 353	<u>37 048</u> 28 353	<u>47 035</u> 28 353	<u>38 027</u> 28 353	<u>41 601</u> 28 353	<u>43 412</u> 28 353	<u>37 146</u> 28 353
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 320</u> 28 778	<u>37 481</u> 28 778	<u>47 469</u> 28 778	<u>38 461</u> 28 778	<u>42 035</u> 28 778	<u>43 846</u> 28 778	<u>37 579</u> 28 778
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 760</u> 29 210	<u>37 921</u> 29 210	<u>47 909</u> 29 210	<u>38 901</u> 29 210	<u>42 475</u> 29 210	<u>44 286</u> 29 210	<u>38 019</u> 29 210
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 743</u> 28 213	<u>36 905</u> 28 213	<u>46 892</u> 28 213	<u>37 884</u> 28 213	<u>41 458</u> 28 213	<u>43 269</u> 28 213	<u>37 003</u> 28 213
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 176</u> 28 637	<u>37 337</u> 28 637	<u>47 325</u> 28 637	<u>38 316</u> 28 637	<u>41 890</u> 28 637	<u>43 702</u> 28 637	<u>37 435</u> 28 637
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 613</u> 29 066	<u>37 775</u> 29 066	<u>47 763</u> 29 066	<u>38 754</u> 29 066	<u>42 328</u> 29 066	<u>44 140</u> 29 066	<u>37 873</u> 29 066
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 058</u> 29 502	<u>38 220</u> 29 502	<u>48 208</u> 29 502	<u>39 199</u> 29 502	<u>42 773</u> 29 502	<u>44 585</u> 29 502	<u>38 318</u> 29 502

								-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 009</u> 29 341	<u>48 435</u> 29 341	<u>40 797</u> 29 341	<u>34 922</u> 29 341	<u>48 435</u> 29 341	<u>39 892</u> 29 341
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 458</u> 29 781	<u>48 884</u> 29 781	<u>41 246</u> 29 781	<u>35 371</u> 29 781	<u>48 884</u> 29 781	<u>40 340</u> 29 781
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 914</u> 30 229	<u>49 340</u> 30 229	<u>41 702</u> 30 229	<u>35 827</u> 30 229	<u>49 340</u> 30 229	<u>40 797</u> 30 229
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 376</u> 30 682	<u>49 802</u> 30 682	<u>42 165</u> 30 682	<u>36 289</u> 30 682	<u>49 802</u> 30 682	<u>41 259</u> 30 682
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 625</u> 32 454	<u>51 610</u> 32 454	<u>43 972</u> 32 454	<u>38 097</u> 32 454	<u>51 610</u> 32 454	<u>43 067</u> 32 454
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 679</u> 32 939	<u>52 105</u> 32 939	<u>44 467</u> 32 939	<u>38 592</u> 32 939	<u>52 105</u> 32 939	<u>43 561</u> 32 939
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 182</u> 33 432	<u>52 608</u> 33 432	<u>44 970</u> 33 432	<u>39 095</u> 33 432	<u>52 608</u> 33 432	<u>44 064</u> 33 432
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 693</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>45 482</u> 33 934	<u>39 607</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>44 576</u> 33 934
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 514</u> 32 777	<u>51 940</u> 32 777	<u>44 302</u> 32 777	<u>38 427</u> 32 777	<u>51 940</u> 32 777	<u>43 396</u> 32 777
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 014</u> 33 268	<u>52 440</u> 33 268	<u>44 802</u> 33 268	<u>38 927</u> 33 268	<u>52 440</u> 33 268	<u>43 897</u> 33 268
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 523</u> 33 767	<u>52 949</u> 33 767	<u>45 311</u> 33 767	<u>39 436</u> 33 767	<u>52 949</u> 33 767	<u>44 406</u> 33 767
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 040</u> 34 274	<u>53 466</u> 34 274	<u>45 828</u> 34 274	<u>39 953</u> 34 274	<u>53 466</u> 34 274	<u>44 923</u> 34 274

					-	-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 326</u> 29 341	<u>48 435</u> 29 341	<u>48 435</u> 29 341	<u>48 435</u> 29 341	<u>41 703</u> 29 341	<u>43 515</u> 29 341
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 775</u> 29 781	<u>48 884</u> 29 781	<u>48 884</u> 29 781	<u>48 884</u> 29 781	<u>42 152</u> 29 781	<u>43 963</u> 29 781
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 231</u> 30 229	<u>49 340</u> 30 229	<u>49 340</u> 30 229	<u>49 340</u> 30 229	<u>42 608</u> 30 229	<u>44 420</u> 30 229
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 693</u> 30 682	<u>49 802</u> 30 682	<u>49 802</u> 30 682	<u>49 802</u> 30 682	<u>43 070</u> 30 682	<u>44 882</u> 30 682
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 501</u> 32 454	<u>51 610</u> 32 454	<u>51 610</u> 32 454	<u>51 610</u> 32 454	<u>44 878</u> 32 454	<u>46 690</u> 32 454
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>48 996</u> 32 939	<u>52 105</u> 32 939	<u>52 105</u> 32 939	<u>52 105</u> 32 939	<u>45 373</u> 32 939	<u>47 184</u> 32 939
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 499</u> 33 432	<u>52 608</u> 33 432	<u>52 608</u> 33 432	<u>52 608</u> 33 432	<u>45 876</u> 33 432	<u>47 688</u> 33 432
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 011</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>46 388</u> 33 934	<u>48 199</u> 33 934
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>48 831</u> 32 777	<u>51 940</u> 32 777	<u>51 940</u> 32 777	<u>51 940</u> 32 777	<u>45 208</u> 32 777	<u>47 019</u> 32 777
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 331</u> 33 268	<u>52 440</u> 33 268	<u>52 440</u> 33 268	<u>52 440</u> 33 268	<u>45 708</u> 33 268	<u>47 520</u> 33 268
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>49 840</u> 33 767	<u>52 949</u> 33 767	<u>52 949</u> 33 767	<u>52 949</u> 33 767	<u>46 217</u> 33 767	<u>48 029</u> 33 767
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 357</u> 34 274	<u>53 466</u> 34 274	<u>53 466</u> 34 274	<u>53 466</u> 34 274	<u>46 734</u> 34 274	<u>48 546</u> 34 274

					-	-	-		-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 894</u> 29 341	<u>38 056</u> 29 341	<u>48 043</u> 29 341	<u>39 035</u> 29 341	<u>42 609</u> 29 341	<u>44 420</u> 29 341	<u>38 154</u> 29 341
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 343</u> 29 781	<u>38 504</u> 29 781	<u>48 492</u> 29 781	<u>39 484</u> 29 781	<u>43 058</u> 29 781	<u>44 869</u> 29 781	<u>38 602</u> 29 781
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 799</u> 30 229	<u>38 961</u> 30 229	<u>48 948</u> 30 229	<u>39 940</u> 30 229	<u>43 514</u> 30 229	<u>45 325</u> 30 229	<u>39 058</u> 30 229
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 261</u> 30 682	<u>39 423</u> 30 682	<u>49 411</u> 30 682	<u>40 402</u> 30 682	<u>43 976</u> 30 682	<u>45 788</u> 30 682	<u>39 521</u> 30 682
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 069</u> 32 454	<u>41 231</u> 32 454	<u>51 219</u> 32 454	<u>42 210</u> 32 454	<u>45 784</u> 32 454	<u>47 595</u> 32 454	<u>41 329</u> 32 454
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 564</u> 32 939	<u>41 725</u> 32 939	<u>51 713</u> 32 939	<u>42 704</u> 32 939	<u>46 278</u> 32 939	<u>48 090</u> 32 939	<u>41 823</u> 32 939
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 067</u> 33 432	<u>42 228</u> 33 432	<u>52 216</u> 33 432	<u>43 208</u> 33 432	<u>46 782</u> 33 432	<u>48 593</u> 33 432	<u>42 326</u> 33 432
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 578</u> 33 934	<u>42 740</u> 33 934	<u>52 728</u> 33 934	<u>43 719</u> 33 934	<u>47 293</u> 33 934	<u>49 105</u> 33 934	<u>42 838</u> 33 934
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 398</u> 32 777	<u>41 560</u> 32 777	<u>51 548</u> 32 777	<u>42 539</u> 32 777	<u>46 113</u> 32 777	<u>47 925</u> 32 777	<u>41 658</u> 32 777
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 899</u> 33 268	<u>42 061</u> 33 268	<u>52 049</u> 33 268	<u>43 040</u> 33 268	<u>46 614</u> 33 268	<u>48 425</u> 33 268	<u>42 159</u> 33 268
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 408</u> 33 767	<u>42 570</u> 33 767	<u>52 557</u> 33 767	<u>43 549</u> 33 767	<u>47 123</u> 33 767	<u>48 934</u> 33 767	<u>42 667</u> 33 767
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 925</u> 34 274	<u>43 087</u> 34 274	<u>53 074</u> 34 274	<u>44 066</u> 34 274	<u>47 640</u> 34 274	<u>49 451</u> 34 274	<u>43 185</u> 34 274

								-	-	-
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 850</u> 34 088	<u>53 276</u> 34 088	<u>45 639</u> 34 088	<u>39 763</u> 34 088	<u>53 276</u> 34 088	<u>44 733</u> 34 088
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 372</u> 34 599	<u>53 798</u> 34 599	<u>46 160</u> 34 599	<u>40 285</u> 34 599	<u>53 798</u> 34 599	<u>45 254</u> 34 599
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 901</u> 35 118	<u>54 327</u> 35 118	<u>46 689</u> 35 118	<u>40 814</u> 35 118	<u>54 327</u> 35 118	<u>45 784</u> 35 118
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 439</u> 35 645	<u>54 865</u> 35 645	<u>47 227</u> 35 645	<u>41 352</u> 35 645	<u>54 865</u> 35 645	<u>46 321</u> 35 645
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 528</u> 32 791	<u>50 278</u> 33 841	<u>45 234</u> 33 958	<u>42 079</u> 33 958	<u>52 452</u> 33 841	<u>45 959</u> 33 958
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 030</u> 33 283	<u>50 796</u> 34 349	<u>45 754</u> 34 467	<u>42 599</u> 34 467	<u>52 970</u> 34 349	<u>46 479</u> 34 467
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 539</u> 33 783	<u>51 322</u> 34 864	<u>46 281</u> 34 984	<u>43 126</u> 34 984	<u>53 496</u> 34 864	<u>47 006</u> 34 984
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 056</u> 34 289	<u>51 855</u> 35 387	<u>46 816</u> 35 509	<u>43 661</u> 35 509	<u>54 029</u> 35 387	<u>47 541</u> 35 509
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 862</u> 33 119	<u>50 623</u> 34 179	<u>45 580</u> 34 297	<u>42 425</u> 34 297	<u>52 797</u> 34 179	<u>46 305</u> 34 297
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 369</u> 33 616	<u>51 146</u> 34 692	<u>46 105</u> 34 812	<u>42 950</u> 34 812	<u>53 320</u> 34 692	<u>46 830</u> 34 812
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 883</u> 34 120	<u>51 677</u> 35 212	<u>46 638</u> 35 334	<u>43 482</u> 35 334	<u>53 851</u> 35 212	<u>47 362</u> 35 334
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 406</u> 34 633	<u>52 216</u> 35 741	<u>47 179</u> 35 864	<u>44 024</u> 35 864	<u>54 390</u> 35 741	<u>47 904</u> 35 864



					-	-	-	-	-	-
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 167</u> 34 088	<u>53 276</u> 34 088	<u>53 276</u> 34 088	<u>53 276</u> 34 088	<u>46 544</u> 34 088	<u>48 356</u> 34 088
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>50 689</u> 34 599	<u>53 798</u> 34 599	<u>53 798</u> 34 599	<u>53 798</u> 34 599	<u>47 066</u> 34 599	<u>48 877</u> 34 599
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 218</u> 35 118	<u>54 327</u> 35 118	<u>54 327</u> 35 118	<u>54 327</u> 35 118	<u>47 595</u> 35 118	<u>49 407</u> 35 118
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>51 756</u> 35 645	<u>54 865</u> 35 645	<u>54 865</u> 35 645	<u>54 865</u> 35 645	<u>48 133</u> 35 645	<u>49 944</u> 35 645
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>49 401</u> 33 958	<u>53 025</u> 33 841	<u>52 752</u> 33 958	<u>52 439</u> 33 958	<u>47 680</u> 33 958	<u>49 220</u> 33 958
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>49 921</u> 34 467	<u>53 543</u> 34 349	<u>53 272</u> 34 467	<u>52 959</u> 34 467	<u>48 200</u> 34 467	<u>49 739</u> 34 467
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>50 448</u> 34 984	<u>54 068</u> 34 864	<u>53 799</u> 34 984	<u>53 486</u> 34 984	<u>48 727</u> 34 984	<u>50 267</u> 34 984
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>50 983</u> 35 509	<u>54 602</u> 35 387	<u>54 334</u> 35 509	<u>54 021</u> 35 509	<u>49 262</u> 35 509	<u>50 802</u> 35 509
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>49 747</u> 34 297	<u>53 370</u> 34 179	<u>53 098</u> 34 297	<u>52 785</u> 34 297	<u>48 026</u> 34 297	<u>49 566</u> 34 297
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>50 272</u> 34 812	<u>53 893</u> 34 692	<u>53 623</u> 34 812	<u>53 310</u> 34 812	<u>48 551</u> 34 812	<u>50 091</u> 34 812
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>50 804</u> 35 334	<u>54 423</u> 35 212	<u>54 156</u> 35 334	<u>53 842</u> 35 334	<u>49 083</u> 35 334	<u>50 623</u> 35 334
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>51 346</u> 35 864	<u>54 963</u> 35 741	<u>54 697</u> 35 864	<u>54 384</u> 35 864	<u>49 625</u> 35 864	<u>51 164</u> 35 864

					-	-	-		-	-	-
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 735</u> 34 088	<u>42 897</u> 34 088	<u>52 885</u> 34 088	<u>43 876</u> 34 088	<u>47 450</u> 34 088	<u>49 262</u> 34 088	<u>42 995</u> 34 088
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 256</u> 34 599	<u>43 418</u> 34 599	<u>53 406</u> 34 599	<u>44 397</u> 34 599	<u>47 971</u> 34 599	<u>49 783</u> 34 599	<u>43 516</u> 34 599
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 786</u> 35 118	<u>43 948</u> 35 118	<u>53 935</u> 35 118	<u>44 927</u> 35 118	<u>48 501</u> 35 118	<u>50 312</u> 35 118	<u>44 045</u> 35 118
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 324</u> 35 645	<u>44 485</u> 35 645	<u>54 473</u> 35 645	<u>45 464</u> 35 645	<u>49 039</u> 35 645	<u>50 850</u> 35 645	<u>44 583</u> 35 645
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>40 023</u> 33 958	<u>44 238</u> 33 958	<u>52 439</u> 33 958	<u>44 233</u> 33 958	<u>48 495</u> 33 958	<u>49 944</u> 33 958	<u>44 152</u> 34 140
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 542</u> 34 467	<u>44 758</u> 34 467	<u>52 959</u> 34 467	<u>44 753</u> 34 467	<u>49 015</u> 34 467	<u>50 464</u> 34 467	<u>44 674</u> 34 652
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 070</u> 34 984	<u>45 285</u> 34 984	<u>53 486</u> 34 984	<u>45 280</u> 34 984	<u>49 542</u> 34 984	<u>50 991</u> 34 984	<u>45 204</u> 35 172
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 605</u> 35 509	<u>45 820</u> 35 509	<u>54 021</u> 35 509	<u>45 815</u> 35 509	<u>50 077</u> 35 509	<u>51 526</u> 35 509	<u>45 742</u> 35 699
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 369</u> 34 297	<u>44 584</u> 34 297	<u>52 785</u> 34 297	<u>44 579</u> 34 297	<u>48 841</u> 34 297	<u>50 290</u> 34 297	<u>44 500</u> 34 481
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 893</u> 34 812	<u>45 109</u> 34 812	<u>53 310</u> 34 812	<u>45 104</u> 34 812	<u>49 366</u> 34 812	<u>50 815</u> 34 812	<u>45 027</u> 34 998
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 426</u> 35 334	<u>45 641</u> 35 334	<u>53 842</u> 35 334	<u>45 636</u> 35 334	<u>49 898</u> 35 334	<u>51 348</u> 35 334	<u>45 563</u> 35 523
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 967</u> 35 864	<u>46 183</u> 35 864	<u>54 384</u> 35 864	<u>46 178</u> 35 864	<u>50 440</u> 35 864	<u>51 889</u> 35 864	<u>46 107</u> 36 056

								-	-	-
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 214</u> 34 444	<u>52 018</u> 35 547	<u>46 980</u> 35 669	<u>43 824</u> 35 669	<u>54 192</u> 35 547	<u>47 705</u> 35 669
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>37 740</u> 34 960	<u>52 561</u> 36 079	<u>47 525</u> 36 204	<u>44 370</u> 36 204	<u>54 735</u> 36 079	<u>48 250</u> 36 204
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 275</u> 35 485	<u>53 113</u> 36 621	<u>48 079</u> 36 747	<u>44 924</u> 36 747	<u>55 287</u> 36 621	<u>48 804</u> 36 747
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>38 819</u> 36 018	<u>53 675</u> 37 171	<u>48 642</u> 37 299	<u>45 487</u> 37 299	<u>55 848</u> 37 171	<u>49 367</u> 37 299
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 468</u> 16 066	<u>32 672</u> 16 581	<u>27 568</u> 16 638	<u>24 412</u> 16 638	<u>34 846</u> 16 581	<u>28 293</u> 16 638
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 494	<u>34 175</u> 18 054	<u>29 076</u> 18 116	<u>25 920</u> 18 116	<u>36 349</u> 18 054	<u>29 801</u> 18 116
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 381</u> 18 922	<u>35 678</u> 19 527	<u>30 584</u> 19 595	<u>27 429</u> 19 595	<u>37 852</u> 19 527	<u>31 309</u> 19 595
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 575</u> 19 112	<u>35 878</u> 19 723	<u>30 785</u> 19 791	<u>27 629</u> 19 791	<u>38 052</u> 19 723	<u>31 509</u> 19 791
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 769</u> 19 303	<u>36 079</u> 19 920	<u>30 986</u> 19 989	<u>27 831</u> 19 989	<u>38 253</u> 19 920	<u>31 711</u> 19 989
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 064</u> 19 591	<u>36 383</u> 20 219	<u>31 291</u> 20 288	<u>28 136</u> 20 288	<u>38 557</u> 20 219	<u>32 016</u> 20 288

					-	-	-	-	-	-
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>51 146</u> 35 669	<u>54 764</u> 35 547	<u>54 498</u> 35 669	<u>54 184</u> 35 669	<u>49 425</u> 35 669	<u>50 965</u> 35 669
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>51 692</u> 36 204	<u>55 308</u> 36 079	<u>55 043</u> 36 204	<u>54 730</u> 36 204	<u>49 971</u> 36 204	<u>51 511</u> 36 204
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>52 246</u> 36 747	<u>55 860</u> 36 621	<u>55 597</u> 36 747	<u>55 284</u> 36 747	<u>50 525</u> 36 747	<u>52 065</u> 36 747
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>52 809</u> 37 299	<u>56 421</u> 37 171	<u>56 160</u> 37 299	<u>55 847</u> 37 299	<u>51 088</u> 37 299	<u>52 628</u> 37 299
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 734</u> 16 638	<u>35 419</u> 16 581	<u>35 086</u> 16 638	<u>34 772</u> 16 638	<u>30 013</u> 16 638	<u>31 553</u> 16 638
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 242</u> 18 116	<u>36 922</u> 18 054	<u>36 594</u> 18 116	<u>36 280</u> 18 116	<u>31 522</u> 18 116	<u>33 061</u> 18 116
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 751</u> 19 595	<u>38 425</u> 19 527	<u>38 102</u> 19 595	<u>39 171</u> 20 951	<u>33 030</u> 19 595	<u>34 569</u> 19 595
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 951</u> 19 791	<u>38 625</u> 19 723	<u>38 302</u> 19 791	<u>39 385</u> 21 160	<u>33 230</u> 19 791	<u>34 770</u> 19 791
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>35 153</u> 19 989	<u>38 826</u> 19 920	<u>38 504</u> 19 989	<u>39 600</u> 21 371	<u>33 432</u> 19 989	<u>34 972</u> 19 989
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 458</u> 20 288	<u>39 130</u> 20 219	<u>38 809</u> 20 288	<u>39 927</u> 21 692	<u>33 737</u> 20 288	<u>35 277</u> 20 288

					-	-	-		-	-	-
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 768</u> 35 669	<u>45 984</u> 35 669	<u>54 184</u> 35 669	<u>45 979</u> 35 669	<u>50 241</u> 35 669	<u>51 690</u> 35 669	<u>45 907</u> 35 860
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 313</u> 36 204	<u>46 529</u> 36 204	<u>54 730</u> 36 204	<u>46 524</u> 36 204	<u>50 786</u> 36 204	<u>52 235</u> 36 204	<u>46 455</u> 36 397
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 868</u> 36 747	<u>47 083</u> 36 747	<u>55 284</u> 36 747	<u>47 078</u> 36 747	<u>51 340</u> 36 747	<u>52 789</u> 36 747	<u>47 012</u> 36 944
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 431</u> 37 299	<u>47 646</u> 37 299	<u>55 847</u> 37 299	<u>47 641</u> 37 299	<u>51 903</u> 37 299	<u>53 352</u> 37 299	<u>47 578</u> 37 499
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 356</u> 16 638	<u>26 572</u> 16 638	<u>34 772</u> 16 638	<u>26 567</u> 16 638	<u>30 829</u> 16 638	<u>32 278</u> 16 638	<u>26 391</u> 16 727
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 864</u> 18 116	<u>28 080</u> 18 116	<u>36 280</u> 18 116	<u>28 075</u> 18 116	<u>32 337</u> 18 116	<u>33 786</u> 18 116	<u>27 907</u> 18 213
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 372</u> 19 595	<u>29 588</u> 19 595	<u>37 788</u> 19 595	<u>29 583</u> 19 595	<u>33 845</u> 19 595	<u>35 294</u> 19 595	<u>29 423</u> 19 700
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 573</u> 19 791	<u>29 788</u> 19 791	<u>37 989</u> 19 791	<u>29 783</u> 19 791	<u>34 045</u> 19 791	<u>35 494</u> 19 791	<u>29 624</u> 19 897
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 774</u> 19 989	<u>29 990</u> 19 989	<u>38 191</u> 19 989	<u>29 985</u> 19 989	<u>34 247</u> 19 989	<u>35 696</u> 19 989	<u>29 827</u> 20 096
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 080</u> 20 288	<u>30 295</u> 20 288	<u>38 496</u> 20 288	<u>30 290</u> 20 288	<u>34 552</u> 20 288	<u>36 001</u> 20 288	<u>30 134</u> 20 397

								-	-	-
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 364</u> 19 885	<u>36 692</u> 20 522	<u>31 602</u> 20 593	<u>28 446</u> 20 593	<u>38 866</u> 20 522	<u>32 326</u> 20 593
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 668</u> 20 184	<u>37 007</u> 20 830	<u>31 917</u> 20 902	<u>28 762</u> 20 902	<u>39 181</u> 20 830	<u>32 642</u> 20 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 769</u> 19 303	<u>36 079</u> 19 920	<u>30 986</u> 19 989	<u>27 831</u> 19 989	<u>38 253</u> 19 920	<u>31 711</u> 19 989
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 495	<u>36 281</u> 20 119	<u>31 189</u> 20 188	<u>28 034</u> 20 188	<u>38 455</u> 20 119	<u>31 914</u> 20 188
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 787	<u>36 589</u> 20 421	<u>31 498</u> 20 491	<u>28 343</u> 20 491	<u>38 763</u> 20 421	<u>32 223</u> 20 491
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 567</u> 20 085	<u>36 902</u> 20 728	<u>31 812</u> 20 799	<u>28 657</u> 20 799	<u>39 076</u> 20 728	<u>32 537</u> 20 799
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 874</u> 20 386	<u>37 219</u> 21 038	<u>32 130</u> 21 111	<u>28 975</u> 21 111	<u>39 393</u> 21 038	<u>32 855</u> 21 111
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 495	<u>36 281</u> 20 119	<u>31 189</u> 20 188	<u>28 034</u> 20 188	<u>38 455</u> 20 119	<u>31 914</u> 20 188
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 165</u> 19 691	<u>36 488</u> 20 321	<u>31 396</u> 20 391	<u>28 241</u> 20 391	<u>38 661</u> 20 321	<u>32 121</u> 20 391
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 466</u> 19 986	<u>36 798</u> 20 625	<u>31 708</u> 20 696	<u>28 552</u> 20 696	<u>38 972</u> 20 625	<u>32 432</u> 20 696
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 772</u> 20 285	<u>37 114</u> 20 935	<u>32 024</u> 21 007	<u>28 869</u> 21 007	<u>39 287</u> 20 935	<u>32 749</u> 21 007
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 083</u> 20 590	<u>37 434</u> 21 249	<u>32 346</u> 21 322	<u>29 191</u> 21 322	<u>39 608</u> 21 249	<u>33 071</u> 21 322
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 165</u> 19 691	<u>36 488</u> 20 321	<u>31 396</u> 20 391	<u>28 241</u> 20 391	<u>38 661</u> 20 321	<u>32 121</u> 20 391

					-	-	-	-	-	-
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 768</u> 20 593	<u>39 439</u> 20 522	<u>39 120</u> 20 593	<u>40 259</u> 22 017	<u>34 047</u> 20 593	<u>35 587</u> 20 593
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 084</u> 20 902	<u>39 753</u> 20 830	<u>39 435</u> 20 902	<u>40 596</u> 22 348	<u>34 363</u> 20 902	<u>35 902</u> 20 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>35 153</u> 19 989	<u>38 826</u> 19 920	<u>38 504</u> 19 989	<u>39 600</u> 21 371	<u>33 432</u> 19 989	<u>34 972</u> 19 989
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 356</u> 20 188	<u>39 028</u> 20 119	<u>38 707</u> 20 188	<u>39 819</u> 21 585	<u>33 635</u> 20 188	<u>35 175</u> 20 188
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 665</u> 20 491	<u>39 336</u> 20 421	<u>39 016</u> 20 491	<u>40 150</u> 21 910	<u>33 944</u> 20 491	<u>35 484</u> 20 491
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 979</u> 20 799	<u>39 649</u> 20 728	<u>39 330</u> 20 799	<u>40 484</u> 22 238	<u>34 258</u> 20 799	<u>35 798</u> 20 799
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 297</u> 21 111	<u>39 966</u> 21 038	<u>39 648</u> 21 111	<u>40 825</u> 22 572	<u>34 576</u> 21 111	<u>36 116</u> 21 111
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 356</u> 20 188	<u>39 028</u> 20 119	<u>38 707</u> 20 188	<u>39 819</u> 21 585	<u>33 635</u> 20 188	<u>35 175</u> 20 188
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 563</u> 20 391	<u>39 234</u> 20 321	<u>38 914</u> 20 391	<u>40 040</u> 21 802	<u>33 842</u> 20 391	<u>35 382</u> 20 391
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 874</u> 20 696	<u>39 545</u> 20 625	<u>39 226</u> 20 696	<u>40 373</u> 22 129	<u>34 153</u> 20 696	<u>35 693</u> 20 696
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 191</u> 21 007	<u>39 860</u> 20 935	<u>39 542</u> 21 007	<u>40 711</u> 22 460	<u>34 470</u> 21 007	<u>36 010</u> 21 007
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 513</u> 21 322	<u>40 181</u> 21 249	<u>39 864</u> 21 322	<u>41 055</u> 22 797	<u>34 792</u> 21 322	<u>36 332</u> 21 322
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 563</u> 20 391	<u>39 234</u> 20 321	<u>38 914</u> 20 391	<u>40 040</u> 21 802	<u>33 842</u> 20 391	<u>35 382</u> 20 391

					-	-	-		-	-	-
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 390</u> 20 593	<u>30 605</u> 20 593	<u>38 806</u> 20 593	<u>30 601</u> 20 593	<u>34 862</u> 20 593	<u>36 312</u> 20 593	<u>30 446</u> 20 703
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 705</u> 20 902	<u>30 921</u> 20 902	<u>39 122</u> 20 902	<u>30 916</u> 20 902	<u>35 178</u> 20 902	<u>36 627</u> 20 902	<u>30 763</u> 21 014
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 774</u> 19 989	<u>29 990</u> 19 989	<u>38 191</u> 19 989	<u>29 985</u> 19 989	<u>34 247</u> 19 989	<u>35 696</u> 19 989	<u>29 827</u> 20 096
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 978</u> 20 188	<u>30 193</u> 20 188	<u>38 394</u> 20 188	<u>30 188</u> 20 188	<u>34 450</u> 20 188	<u>35 899</u> 20 188	<u>30 031</u> 20 296
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 287</u> 20 491	<u>30 502</u> 20 491	<u>38 703</u> 20 491	<u>30 497</u> 20 491	<u>34 759</u> 20 491	<u>36 208</u> 20 491	<u>30 342</u> 20 601
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 601</u> 20 799	<u>30 816</u> 20 799	<u>39 017</u> 20 799	<u>30 811</u> 20 799	<u>35 073</u> 20 799	<u>36 522</u> 20 799	<u>30 658</u> 20 910
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 919</u> 21 111	<u>31 134</u> 21 111	<u>39 335</u> 21 111	<u>31 129</u> 21 111	<u>35 391</u> 21 111	<u>36 840</u> 21 111	<u>30 978</u> 21 224
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 978</u> 20 188	<u>30 193</u> 20 188	<u>38 394</u> 20 188	<u>30 188</u> 20 188	<u>34 450</u> 20 188	<u>35 899</u> 20 188	<u>30 031</u> 20 296
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 184</u> 20 391	<u>30 400</u> 20 391	<u>38 601</u> 20 391	<u>30 395</u> 20 391	<u>34 657</u> 20 391	<u>36 106</u> 20 391	<u>30 239</u> 20 500
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 496</u> 20 696	<u>30 711</u> 20 696	<u>38 912</u> 20 696	<u>30 707</u> 20 696	<u>34 968</u> 20 696	<u>36 418</u> 20 696	<u>30 553</u> 20 807
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 813</u> 21 007	<u>31 028</u> 21 007	<u>39 229</u> 21 007	<u>31 023</u> 21 007	<u>35 285</u> 21 007	<u>36 734</u> 21 007	<u>30 871</u> 21 119
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 134</u> 21 322	<u>31 350</u> 21 322	<u>39 551</u> 21 322	<u>31 345</u> 21 322	<u>35 607</u> 21 322	<u>37 056</u> 21 322	<u>31 195</u> 21 436
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 184</u> 20 391	<u>30 400</u> 20 391	<u>38 601</u> 20 391	<u>30 395</u> 20 391	<u>34 657</u> 20 391	<u>36 106</u> 20 391	<u>30 239</u> 20 500



								-	-	-
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 365</u> 19 886	<u>36 694</u> 20 523	<u>31 603</u> 20 594	<u>28 448</u> 20 594	<u>38 868</u> 20 523	<u>32 328</u> 20 594
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 670</u> 20 185	<u>37 008</u> 20 831	<u>31 918</u> 20 903	<u>28 763</u> 20 903	<u>39 182</u> 20 831	<u>32 643</u> 20 903
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 979</u> 20 488	<u>37 327</u> 21 144	<u>32 239</u> 21 217	<u>29 083</u> 21 217	<u>39 501</u> 21 144	<u>32 964</u> 21 217
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 292</u> 20 796	<u>37 651</u> 21 461	<u>32 563</u> 21 535	<u>29 408</u> 21 535	<u>39 824</u> 21 461	<u>33 288</u> 21 535
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 534</u> 20 052	<u>36 868</u> 20 694	<u>31 778</u> 20 765	<u>28 623</u> 20 765	<u>39 042</u> 20 694	<u>32 503</u> 20 765
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 739</u> 20 253	<u>37 079</u> 20 901	<u>31 990</u> 20 973	<u>28 834</u> 20 973	<u>39 253</u> 20 901	<u>32 715</u> 20 973
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 944</u> 20 455	<u>37 292</u> 21 109	<u>32 203</u> 21 182	<u>29 048</u> 21 182	<u>39 466</u> 21 109	<u>32 928</u> 21 182
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 258</u> 20 762	<u>37 615</u> 21 426	<u>32 528</u> 21 500	<u>29 372</u> 21 500	<u>39 789</u> 21 426	<u>33 252</u> 21 500
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 074	<u>37 943</u> 21 748	<u>32 857</u> 21 823	<u>29 702</u> 21 823	<u>40 117</u> 21 748	<u>33 582</u> 21 823
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 898</u> 21 389	<u>38 275</u> 22 074	<u>33 190</u> 22 150	<u>30 035</u> 22 150	<u>40 449</u> 22 074	<u>33 915</u> 22 150
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 944</u> 20 455	<u>37 292</u> 21 109	<u>32 203</u> 21 182	<u>29 048</u> 21 182	<u>39 466</u> 21 109	<u>32 928</u> 21 182
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 154</u> 20 660	<u>37 508</u> 21 321	<u>32 420</u> 21 395	<u>29 265</u> 21 395	<u>39 682</u> 21 321	<u>33 145</u> 21 395

					-	-	-	-	-	-
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 770</u> 20 594	<u>39 440</u> 20 523	<u>39 121</u> 20 594	<u>40 262</u> 22 020	<u>34 049</u> 20 594	<u>35 588</u> 20 594
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 085</u> 20 903	<u>39 755</u> 20 831	<u>39 436</u> 20 903	<u>40 598</u> 22 349	<u>34 364</u> 20 903	<u>35 904</u> 20 903
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 405</u> 21 217	<u>40 074</u> 21 144	<u>39 757</u> 21 217	<u>40 940</u> 22 684	<u>34 684</u> 21 217	<u>36 224</u> 21 217
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 730</u> 21 535	<u>40 397</u> 21 461	<u>40 081</u> 21 535	<u>41 287</u> 23 025	<u>35 009</u> 21 535	<u>36 549</u> 21 535
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 944</u> 20 765	<u>39 615</u> 20 694	<u>39 296</u> 20 765	<u>38 982</u> 20 765	<u>34 224</u> 20 765	<u>35 763</u> 20 765
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 156</u> 20 973	<u>39 826</u> 20 901	<u>39 508</u> 20 973	<u>39 194</u> 20 973	<u>34 435</u> 20 973	<u>35 975</u> 20 973
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 370</u> 21 182	<u>40 038</u> 21 109	<u>39 721</u> 21 182	<u>39 408</u> 21 182	<u>34 649</u> 21 182	<u>36 189</u> 21 182
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 694</u> 21 500	<u>40 362</u> 21 426	<u>40 045</u> 21 500	<u>39 732</u> 21 500	<u>34 973</u> 21 500	<u>36 513</u> 21 500
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 023</u> 21 823	<u>40 690</u> 21 748	<u>40 375</u> 21 823	<u>40 061</u> 21 823	<u>35 303</u> 21 823	<u>36 842</u> 21 823
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 357</u> 22 150	<u>41 022</u> 22 074	<u>40 708</u> 22 150	<u>40 395</u> 22 150	<u>35 636</u> 22 150	<u>37 176</u> 22 150
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 370</u> 21 182	<u>40 038</u> 21 109	<u>39 721</u> 21 182	<u>39 408</u> 21 182	<u>34 649</u> 21 182	<u>36 189</u> 21 182
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 587</u> 21 395	<u>40 255</u> 21 321	<u>39 938</u> 21 395	<u>39 625</u> 21 395	<u>34 866</u> 21 395	<u>36 406</u> 21 395

					-	-	-		-	-	-
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 391</u> 20 594	<u>30 607</u> 20 594	<u>38 807</u> 20 594	<u>30 602</u> 20 594	<u>34 864</u> 20 594	<u>36 313</u> 20 594	<u>30 447</u> 20 704
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 707</u> 20 903	<u>30 922</u> 20 903	<u>39 123</u> 20 903	<u>30 917</u> 20 903	<u>35 179</u> 20 903	<u>36 628</u> 20 903	<u>30 764</u> 21 015
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 027</u> 21 217	<u>31 243</u> 21 217	<u>39 443</u> 21 217	<u>31 238</u> 21 217	<u>35 500</u> 21 217	<u>36 949</u> 21 217	<u>31 087</u> 21 331
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 351</u> 21 535	<u>31 567</u> 21 535	<u>39 768</u> 21 535	<u>31 562</u> 21 535	<u>35 824</u> 21 535	<u>37 273</u> 21 535	<u>31 413</u> 21 650
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 566</u> 20 765	<u>30 782</u> 20 765	<u>38 982</u> 20 765	<u>30 777</u> 20 765	<u>35 039</u> 20 765	<u>36 488</u> 20 765	<u>30 623</u> 20 876
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 778</u> 20 973	<u>30 994</u> 20 973	<u>39 194</u> 20 973	<u>30 989</u> 20 973	<u>35 251</u> 20 973	<u>36 700</u> 20 973	<u>30 836</u> 21 085
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 991</u> 21 182	<u>31 207</u> 21 182	<u>39 408</u> 21 182	<u>31 202</u> 21 182	<u>35 464</u> 21 182	<u>36 913</u> 21 182	<u>31 051</u> 21 296
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 316</u> 21 500	<u>31 531</u> 21 500	<u>39 732</u> 21 500	<u>31 526</u> 21 500	<u>35 788</u> 21 500	<u>37 237</u> 21 500	<u>31 377</u> 21 615
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 645</u> 21 823	<u>31 861</u> 21 823	<u>40 061</u> 21 823	<u>31 856</u> 21 823	<u>36 118</u> 21 823	<u>37 567</u> 21 823	<u>31 708</u> 21 940
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 978</u> 22 150	<u>32 194</u> 22 150	<u>40 395</u> 22 150	<u>32 189</u> 22 150	<u>36 451</u> 22 150	<u>37 900</u> 22 150	<u>32 043</u> 22 268
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 991</u> 21 182	<u>31 207</u> 21 182	<u>39 408</u> 21 182	<u>31 202</u> 21 182	<u>35 464</u> 21 182	<u>36 913</u> 21 182	<u>31 051</u> 21 296
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 208</u> 21 395	<u>31 424</u> 21 395	<u>39 625</u> 21 395	<u>31 419</u> 21 395	<u>35 681</u> 21 395	<u>37 130</u> 21 395	<u>31 269</u> 21 509

								-	-	-
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 470</u> 20 970	<u>37 834</u> 21 641	<u>32 747</u> 21 715	<u>29 592</u> 21 715	<u>40 008</u> 21 641	<u>33 472</u> 21 715
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 790</u> 21 284	<u>38 165</u> 21 965	<u>33 079</u> 22 041	<u>29 924</u> 22 041	<u>40 339</u> 21 965	<u>33 804</u> 22 041
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 603	<u>38 501</u> 22 295	<u>33 416</u> 22 371	<u>30 261</u> 22 371	<u>40 675</u> 22 295	<u>34 141</u> 22 371
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 154</u> 20 660	<u>37 508</u> 21 321	<u>32 420</u> 21 395	<u>29 265</u> 21 395	<u>39 682</u> 21 321	<u>33 145</u> 21 395
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 364</u> 20 866	<u>37 724</u> 21 534	<u>32 637</u> 21 608	<u>29 482</u> 21 608	<u>39 898</u> 21 534	<u>33 362</u> 21 608
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 683</u> 21 179	<u>38 054</u> 21 857	<u>32 968</u> 21 932	<u>29 813</u> 21 932	<u>40 228</u> 21 857	<u>33 693</u> 21 932
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 007</u> 21 497	<u>38 389</u> 22 185	<u>33 304</u> 22 261	<u>30 148</u> 22 261	<u>40 563</u> 22 185	<u>34 029</u> 22 261
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 337</u> 21 819	<u>38 729</u> 22 518	<u>33 645</u> 22 596	<u>30 489</u> 22 596	<u>40 902</u> 22 518	<u>34 369</u> 22 596
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 364</u> 20 866	<u>37 724</u> 21 534	<u>32 637</u> 21 608	<u>29 482</u> 21 608	<u>39 898</u> 21 534	<u>33 362</u> 21 608
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 577</u> 21 075	<u>37 945</u> 21 749	<u>32 858</u> 21 824	<u>29 703</u> 21 824	<u>40 118</u> 21 749	<u>33 583</u> 21 824
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 391	<u>38 278</u> 22 076	<u>33 193</u> 22 152	<u>30 037</u> 22 152	<u>40 452</u> 22 076	<u>33 917</u> 22 152
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 227</u> 21 712	<u>38 615</u> 22 407	<u>33 531</u> 22 484	<u>30 376</u> 22 484	<u>40 789</u> 22 407	<u>34 256</u> 22 484
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 559</u> 22 037	<u>38 958</u> 22 743	<u>33 875</u> 22 821	<u>30 719</u> 22 821	<u>41 131</u> 22 743	<u>34 599</u> 22 821

					-	-	-	-	-	-
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 914</u> 21 715	<u>40 581</u> 21 641	<u>40 265</u> 21 715	<u>39 952</u> 21 715	<u>35 193</u> 21 715	<u>36 733</u> 21 715
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 246</u> 22 041	<u>40 911</u> 21 965	<u>40 597</u> 22 041	<u>40 284</u> 22 041	<u>35 525</u> 22 041	<u>37 065</u> 22 041
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 583</u> 22 371	<u>41 247</u> 22 295	<u>40 934</u> 22 371	<u>40 621</u> 22 371	<u>35 862</u> 22 371	<u>37 402</u> 22 371
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 587</u> 21 395	<u>40 255</u> 21 321	<u>39 938</u> 21 395	<u>39 625</u> 21 395	<u>34 866</u> 21 395	<u>36 406</u> 21 395
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 804</u> 21 608	<u>40 471</u> 21 534	<u>40 155</u> 21 608	<u>39 842</u> 21 608	<u>35 083</u> 21 608	<u>36 623</u> 21 608
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 135</u> 21 932	<u>40 801</u> 21 857	<u>40 486</u> 21 932	<u>40 173</u> 21 932	<u>35 414</u> 21 932	<u>36 953</u> 21 932
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 470</u> 22 261	<u>41 135</u> 22 185	<u>40 822</u> 22 261	<u>40 508</u> 22 261	<u>35 749</u> 22 261	<u>37 289</u> 22 261
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 811</u> 22 596	<u>41 475</u> 22 518	<u>41 163</u> 22 596	<u>40 849</u> 22 596	<u>36 090</u> 22 596	<u>37 630</u> 22 596
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 804</u> 21 608	<u>40 471</u> 21 534	<u>40 155</u> 21 608	<u>39 842</u> 21 608	<u>35 083</u> 21 608	<u>36 623</u> 21 608
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 025</u> 21 824	<u>40 691</u> 21 749	<u>40 376</u> 21 824	<u>40 063</u> 21 824	<u>35 304</u> 21 824	<u>36 844</u> 21 824
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 359</u> 22 152	<u>41 025</u> 22 076	<u>40 711</u> 22 152	<u>40 397</u> 22 152	<u>35 638</u> 22 152	<u>37 178</u> 22 152
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 698</u> 22 484	<u>41 362</u> 22 407	<u>41 049</u> 22 484	<u>40 736</u> 22 484	<u>35 977</u> 22 484	<u>37 517</u> 22 484
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 041</u> 22 821	<u>41 704</u> 22 743	<u>41 393</u> 22 821	<u>41 079</u> 22 821	<u>36 320</u> 22 821	<u>37 860</u> 22 821

					-	-	-		-	-	-
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 535</u> 21 715	<u>31 751</u> 21 715	<u>39 952</u> 21 715	<u>31 746</u> 21 715	<u>36 008</u> 21 715	<u>37 457</u> 21 715	<u>31 598</u> 21 832
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 867</u> 22 041	<u>32 083</u> 22 041	<u>40 284</u> 22 041	<u>32 078</u> 22 041	<u>36 340</u> 22 041	<u>37 789</u> 22 041	<u>31 931</u> 22 159
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 204</u> 22 371	<u>32 420</u> 22 371	<u>40 621</u> 22 371	<u>32 415</u> 22 371	<u>36 677</u> 22 371	<u>38 126</u> 22 371	<u>32 270</u> 22 491
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 208</u> 21 395	<u>31 424</u> 21 395	<u>39 625</u> 21 395	<u>31 419</u> 21 395	<u>35 681</u> 21 395	<u>37 130</u> 21 395	<u>31 269</u> 21 509
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 426</u> 21 608	<u>31 641</u> 21 608	<u>39 842</u> 21 608	<u>31 636</u> 21 608	<u>35 898</u> 21 608	<u>37 347</u> 21 608	<u>31 487</u> 21 723
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 756</u> 21 932	<u>31 972</u> 21 932	<u>40 173</u> 21 932	<u>31 967</u> 21 932	<u>36 229</u> 21 932	<u>37 678</u> 21 932	<u>31 820</u> 22 049
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 092</u> 22 261	<u>32 308</u> 22 261	<u>40 508</u> 22 261	<u>32 303</u> 22 261	<u>36 565</u> 22 261	<u>38 014</u> 22 261	<u>32 157</u> 22 380
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 433</u> 22 596	<u>32 649</u> 22 596	<u>40 849</u> 22 596	<u>32 644</u> 22 596	<u>36 906</u> 22 596	<u>38 355</u> 22 596	<u>32 500</u> 22 716
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 426</u> 21 608	<u>31 641</u> 21 608	<u>39 842</u> 21 608	<u>31 636</u> 21 608	<u>35 898</u> 21 608	<u>37 347</u> 21 608	<u>31 487</u> 21 723
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 646</u> 21 824	<u>31 862</u> 21 824	<u>40 063</u> 21 824	<u>31 857</u> 21 824	<u>36 119</u> 21 824	<u>37 568</u> 21 824	<u>31 709</u> 21 941
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 981</u> 22 152	<u>32 196</u> 22 152	<u>40 397</u> 22 152	<u>32 192</u> 22 152	<u>36 454</u> 22 152	<u>37 903</u> 22 152	<u>32 046</u> 22 271
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 319</u> 22 484	<u>32 535</u> 22 484	<u>40 736</u> 22 484	<u>32 530</u> 22 484	<u>36 792</u> 22 484	<u>38 241</u> 22 484	<u>32 386</u> 22 604
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 22 821	<u>32 878</u> 22 821	<u>41 079</u> 22 821	<u>32 873</u> 22 821	<u>37 135</u> 22 821	<u>38 585</u> 22 821	<u>32 731</u> 22 943

								-	-	-
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 476</u> 21 956	<u>38 872</u> 22 659	<u>33 789</u> 22 737	<u>30 634</u> 22 737	<u>41 046</u> 22 659	<u>34 514</u> 22 737
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 176	<u>39 104</u> 22 886	<u>34 022</u> 22 965	<u>30 866</u> 22 965	<u>41 278</u> 22 886	<u>34 746</u> 22 965
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 397	<u>39 337</u> 23 114	<u>34 255</u> 23 194	<u>31 100</u> 23 194	<u>41 511</u> 23 114	<u>34 980</u> 23 194
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 269</u> 22 733	<u>39 691</u> 23 461	<u>34 610</u> 23 542	<u>31 455</u> 23 542	<u>41 864</u> 23 461	<u>35 335</u> 23 542
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 617</u> 23 074	<u>40 049</u> 23 813	<u>34 970</u> 23 895	<u>31 815</u> 23 895	<u>42 223</u> 23 813	<u>35 695</u> 23 895
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 969</u> 23 420	<u>40 413</u> 24 170	<u>35 336</u> 24 253	<u>32 180</u> 24 253	<u>42 587</u> 24 170	<u>36 060</u> 24 253
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 397	<u>39 337</u> 23 114	<u>34 255</u> 23 194	<u>31 100</u> 23 194	<u>41 511</u> 23 114	<u>34 980</u> 23 194
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 621	<u>39 572</u> 23 345	<u>34 491</u> 23 426	<u>31 336</u> 23 426	<u>41 746</u> 23 345	<u>35 216</u> 23 426
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 501</u> 22 961	<u>39 930</u> 23 696	<u>34 850</u> 23 777	<u>31 695</u> 23 777	<u>42 104</u> 23 696	<u>35 575</u> 23 777
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 852</u> 23 305	<u>40 292</u> 24 051	<u>35 214</u> 24 134	<u>32 059</u> 24 134	<u>42 466</u> 24 051	<u>35 939</u> 24 134
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 208</u> 23 655	<u>40 660</u> 24 412	<u>35 583</u> 24 496	<u>32 428</u> 24 496	<u>42 834</u> 24 412	<u>36 308</u> 24 496
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 621	<u>39 572</u> 23 345	<u>34 491</u> 23 426	<u>31 336</u> 23 426	<u>41 746</u> 23 345	<u>35 216</u> 23 426

					-	-	-	-	-	-
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>37 956</u> 22 737	<u>41 619</u> 22 659	<u>41 307</u> 22 737	<u>40 994</u> 22 737	<u>36 235</u> 22 737	<u>37 774</u> 22 737
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 188</u> 22 965	<u>41 851</u> 22 886	<u>41 539</u> 22 965	<u>41 226</u> 22 965	<u>36 467</u> 22 965	<u>38 007</u> 22 965
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>38 422</u> 23 194	<u>42 083</u> 23 114	<u>41 773</u> 23 194	<u>41 460</u> 23 194	<u>36 701</u> 23 194	<u>38 241</u> 23 194
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>38 777</u> 23 542	<u>42 437</u> 23 461	<u>42 128</u> 23 542	<u>41 815</u> 23 542	<u>37 056</u> 23 542	<u>38 596</u> 23 542
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>39 137</u> 23 895	<u>42 796</u> 23 813	<u>42 488</u> 23 895	<u>42 175</u> 23 895	<u>37 416</u> 23 895	<u>38 956</u> 23 895
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>39 502</u> 24 253	<u>43 160</u> 24 170	<u>42 853</u> 24 253	<u>42 540</u> 24 253	<u>37 781</u> 24 253	<u>39 321</u> 24 253
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>38 422</u> 23 194	<u>42 083</u> 23 114	<u>41 773</u> 23 194	<u>41 460</u> 23 194	<u>36 701</u> 23 194	<u>38 241</u> 23 194
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>38 658</u> 23 426	<u>42 319</u> 23 345	<u>42 009</u> 23 426	<u>41 696</u> 23 426	<u>36 937</u> 23 426	<u>38 477</u> 23 426
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 017</u> 23 777	<u>42 676</u> 23 696	<u>42 368</u> 23 777	<u>42 055</u> 23 777	<u>37 296</u> 23 777	<u>38 836</u> 23 777
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>39 381</u> 24 134	<u>43 039</u> 24 051	<u>42 732</u> 24 134	<u>42 419</u> 24 134	<u>37 660</u> 24 134	<u>39 200</u> 24 134
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>39 750</u> 24 496	<u>43 407</u> 24 412	<u>43 101</u> 24 496	<u>42 788</u> 24 496	<u>38 029</u> 24 496	<u>39 569</u> 24 496
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>38 658</u> 23 426	<u>42 319</u> 23 345	<u>42 009</u> 23 426	<u>41 696</u> 23 426	<u>36 937</u> 23 426	<u>38 477</u> 23 426



					-	-	-		-	-	-
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 577</u> 22 737	<u>32 793</u> 22 737	<u>40 994</u> 22 737	<u>32 788</u> 22 737	<u>37 050</u> 22 737	<u>38 499</u> 22 737	<u>32 645</u> 22 859
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 810</u> 22 965	<u>33 025</u> 22 965	<u>41 226</u> 22 965	<u>33 020</u> 22 965	<u>37 282</u> 22 965	<u>38 731</u> 22 965	<u>32 879</u> 23 088
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 043</u> 23 194	<u>33 259</u> 23 194	<u>41 460</u> 23 194	<u>33 254</u> 23 194	<u>37 516</u> 23 194	<u>38 965</u> 23 194	<u>33 114</u> 23 318
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 398</u> 23 542	<u>33 614</u> 23 542	<u>41 815</u> 23 542	<u>33 609</u> 23 542	<u>37 871</u> 23 542	<u>39 320</u> 23 542	<u>33 471</u> 23 668
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 759</u> 23 895	<u>33 974</u> 23 895	<u>42 175</u> 23 895	<u>33 969</u> 23 895	<u>38 231</u> 23 895	<u>39 680</u> 23 895	<u>33 833</u> 24 023
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 124</u> 24 253	<u>34 339</u> 24 253	<u>42 540</u> 24 253	<u>34 334</u> 24 253	<u>38 596</u> 24 253	<u>40 045</u> 24 253	<u>34 200</u> 24 383
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 043</u> 23 194	<u>33 259</u> 23 194	<u>41 460</u> 23 194	<u>33 254</u> 23 194	<u>37 516</u> 23 194	<u>38 965</u> 23 194	<u>33 114</u> 23 318
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 280</u> 23 426	<u>33 495</u> 23 426	<u>41 696</u> 23 426	<u>33 490</u> 23 426	<u>37 752</u> 23 426	<u>39 201</u> 23 426	<u>33 351</u> 23 551
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 638</u> 23 777	<u>33 854</u> 23 777	<u>42 055</u> 23 777	<u>33 849</u> 23 777	<u>38 111</u> 23 777	<u>39 560</u> 23 777	<u>33 712</u> 23 905
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 002</u> 24 134	<u>34 218</u> 24 134	<u>42 419</u> 24 134	<u>34 213</u> 24 134	<u>38 475</u> 24 134	<u>39 924</u> 24 134	<u>34 078</u> 24 263
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 371</u> 24 496	<u>34 587</u> 24 496	<u>42 788</u> 24 496	<u>34 582</u> 24 496	<u>38 844</u> 24 496	<u>40 293</u> 24 496	<u>34 449</u> 24 627
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 280</u> 23 426	<u>33 495</u> 23 426	<u>41 696</u> 23 426	<u>33 490</u> 23 426	<u>37 752</u> 23 426	<u>39 201</u> 23 426	<u>33 351</u> 23 551

								-	-	-
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 385</u> 22 847	<u>39 810</u> 23 578	<u>34 730</u> 23 660	<u>31 575</u> 23 660	<u>41 984</u> 23 578	<u>35 455</u> 23 660
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 735</u> 23 190	<u>40 172</u> 23 933	<u>35 093</u> 24 015	<u>31 937</u> 24 015	<u>42 345</u> 23 933	<u>35 818</u> 24 015
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 090</u> 23 538	<u>40 538</u> 24 292	<u>35 461</u> 24 376	<u>32 305</u> 24 376	<u>42 712</u> 24 292	<u>36 185</u> 24 376
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 450</u> 23 891	<u>40 910</u> 24 656	<u>35 834</u> 24 741	<u>32 678</u> 24 741	<u>43 083</u> 24 656	<u>36 558</u> 24 741
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 385</u> 22 847	<u>39 810</u> 23 578	<u>34 730</u> 23 660	<u>31 575</u> 23 660	<u>41 984</u> 23 578	<u>35 455</u> 23 660
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 618</u> 23 075	<u>40 051</u> 23 814	<u>34 972</u> 23 896	<u>31 816</u> 23 896	<u>42 225</u> 23 814	<u>35 696</u> 23 896
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 972</u> 23 422	<u>40 416</u> 24 172	<u>35 338</u> 24 256	<u>32 183</u> 24 256	<u>42 590</u> 24 172	<u>36 063</u> 24 256
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 329</u> 23 773	<u>40 785</u> 24 534	<u>35 708</u> 24 619	<u>32 553</u> 24 619	<u>42 959</u> 24 534	<u>36 433</u> 24 619
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 693</u> 24 130	<u>41 160</u> 24 902	<u>36 085</u> 24 988	<u>32 930</u> 24 988	<u>43 334</u> 24 902	<u>36 810</u> 24 988
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 327</u> 23 771	<u>40 782</u> 24 532	<u>35 706</u> 24 616	<u>32 550</u> 24 616	<u>42 956</u> 24 532	<u>36 430</u> 24 616
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 570</u> 24 009	<u>41 033</u> 24 777	<u>35 957</u> 24 863	<u>32 802</u> 24 863	<u>43 207</u> 24 777	<u>36 682</u> 24 863
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 814</u> 24 248	<u>41 285</u> 25 024	<u>36 210</u> 25 111	<u>33 055</u> 25 111	<u>43 459</u> 25 024	<u>36 935</u> 25 111

					-	-	-	-	-	-
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>38 897</u> 23 660	<u>42 557</u> 23 578	<u>42 248</u> 23 660	<u>41 935</u> 23 660	<u>37 176</u> 23 660	<u>38 716</u> 23 660
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>39 259</u> 24 015	<u>42 918</u> 23 933	<u>42 611</u> 24 015	<u>42 297</u> 24 015	<u>37 538</u> 24 015	<u>39 078</u> 24 015
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>39 627</u> 24 376	<u>43 285</u> 24 292	<u>42 978</u> 24 376	<u>42 665</u> 24 376	<u>37 906</u> 24 376	<u>39 446</u> 24 376
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>40 000</u> 24 741	<u>43 656</u> 24 656	<u>43 351</u> 24 741	<u>43 038</u> 24 741	<u>38 279</u> 24 741	<u>39 819</u> 24 741
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>38 897</u> 23 660	<u>42 557</u> 23 578	<u>42 248</u> 23 660	<u>41 935</u> 23 660	<u>37 176</u> 23 660	<u>38 716</u> 23 660
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>39 138</u> 23 896	<u>42 797</u> 23 814	<u>42 489</u> 23 896	<u>42 176</u> 23 896	<u>37 417</u> 23 896	<u>38 957</u> 23 896
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>39 505</u> 24 256	<u>43 163</u> 24 172	<u>42 856</u> 24 256	<u>42 543</u> 24 256	<u>37 784</u> 24 256	<u>39 323</u> 24 256
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>39 875</u> 24 619	<u>43 532</u> 24 534	<u>43 226</u> 24 619	<u>42 913</u> 24 619	<u>38 154</u> 24 619	<u>39 694</u> 24 619
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>40 252</u> 24 988	<u>43 907</u> 24 902	<u>43 603</u> 24 988	<u>43 290</u> 24 988	<u>38 531</u> 24 988	<u>40 070</u> 24 988
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>39 872</u> 24 616	<u>43 529</u> 24 532	<u>43 224</u> 24 616	<u>42 910</u> 24 616	<u>38 151</u> 24 616	<u>39 691</u> 24 616
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>40 124</u> 24 863	<u>43 780</u> 24 777	<u>43 475</u> 24 863	<u>43 162</u> 24 863	<u>38 403</u> 24 863	<u>39 943</u> 24 863
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>40 377</u> 25 111	<u>44 032</u> 25 024	<u>43 728</u> 25 111	<u>43 415</u> 25 111	<u>38 656</u> 25 111	<u>40 196</u> 25 111

					-	-	-		-	-	-
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 518</u> 23 660	<u>33 734</u> 23 660	<u>41 935</u> 23 660	<u>33 729</u> 23 660	<u>37 991</u> 23 660	<u>39 440</u> 23 660	<u>33 591</u> 23 786
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 881</u> 24 015	<u>34 097</u> 24 015	<u>42 297</u> 24 015	<u>34 092</u> 24 015	<u>38 354</u> 24 015	<u>39 803</u> 24 015	<u>33 956</u> 24 144
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 249</u> 24 376	<u>34 464</u> 24 376	<u>42 665</u> 24 376	<u>34 459</u> 24 376	<u>38 721</u> 24 376	<u>40 171</u> 24 376	<u>34 326</u> 24 506
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 622</u> 24 741	<u>34 837</u> 24 741	<u>43 038</u> 24 741	<u>34 832</u> 24 741	<u>39 094</u> 24 741	<u>40 543</u> 24 741	<u>34 701</u> 24 874
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 518</u> 23 660	<u>33 734</u> 23 660	<u>41 935</u> 23 660	<u>33 729</u> 23 660	<u>37 991</u> 23 660	<u>39 440</u> 23 660	<u>33 591</u> 23 786
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 760</u> 23 896	<u>33 975</u> 23 896	<u>42 176</u> 23 896	<u>33 970</u> 23 896	<u>38 232</u> 23 896	<u>39 682</u> 23 896	<u>33 834</u> 24 024
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 126</u> 24 256	<u>34 342</u> 24 256	<u>42 543</u> 24 256	<u>34 337</u> 24 256	<u>38 599</u> 24 256	<u>40 048</u> 24 256	<u>34 202</u> 24 385
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 497</u> 24 619	<u>34 712</u> 24 619	<u>42 913</u> 24 619	<u>34 707</u> 24 619	<u>38 969</u> 24 619	<u>40 418</u> 24 619	<u>34 575</u> 24 750
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 873</u> 24 988	<u>35 089</u> 24 988	<u>43 290</u> 24 988	<u>35 084</u> 24 988	<u>39 346</u> 24 988	<u>40 795</u> 24 988	<u>34 953</u> 25 122
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 494</u> 24 616	<u>34 709</u> 24 616	<u>42 910</u> 24 616	<u>34 705</u> 24 616	<u>38 967</u> 24 616	<u>40 416</u> 24 616	<u>34 572</u> 24 748
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 746</u> 24 863	<u>34 961</u> 24 863	<u>43 162</u> 24 863	<u>34 956</u> 24 863	<u>39 218</u> 24 863	<u>40 667</u> 24 863	<u>34 825</u> 24 996
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 998</u> 25 111	<u>35 214</u> 25 111	<u>43 415</u> 25 111	<u>35 209</u> 25 111	<u>39 471</u> 25 111	<u>40 920</u> 25 111	<u>35 079</u> 25 245

								-	-	-
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 185</u> 24 612	<u>41 668</u> 25 400	<u>36 595</u> 25 487	<u>33 439</u> 25 487	<u>43 842</u> 25 400	<u>37 319</u> 25 487
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 561</u> 24 981	<u>42 056</u> 25 780	<u>36 984</u> 25 869	<u>33 829</u> 25 869	<u>44 230</u> 25 780	<u>37 709</u> 25 869
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 943</u> 25 355	<u>42 451</u> 26 167	<u>37 380</u> 26 257	<u>34 224</u> 26 257	<u>44 625</u> 26 167	<u>38 105</u> 26 257
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 814</u> 24 248	<u>41 285</u> 25 024	<u>36 210</u> 25 111	<u>33 055</u> 25 111	<u>43 459</u> 25 024	<u>36 935</u> 25 111
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 062</u> 24 491	<u>41 541</u> 25 275	<u>36 467</u> 25 362	<u>33 311</u> 25 362	<u>43 715</u> 25 275	<u>37 191</u> 25 362
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 437</u> 24 859	<u>41 928</u> 25 654	<u>36 855</u> 25 743	<u>33 700</u> 25 743	<u>44 102</u> 25 654	<u>37 580</u> 25 743
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 816</u> 25 231	<u>42 320</u> 26 039	<u>37 248</u> 26 128	<u>34 093</u> 26 128	<u>44 493</u> 26 039	<u>37 973</u> 26 128
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 202</u> 25 609	<u>42 718</u> 26 429	<u>37 648</u> 26 520	<u>34 493</u> 26 520	<u>44 892</u> 26 429	<u>38 373</u> 26 520
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 062</u> 24 491	<u>41 541</u> 25 275	<u>36 467</u> 25 362	<u>33 311</u> 25 362	<u>43 715</u> 25 275	<u>37 191</u> 25 362
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 311</u> 24 735	<u>41 798</u> 25 527	<u>36 725</u> 25 615	<u>33 569</u> 25 615	<u>43 972</u> 25 527	<u>37 449</u> 25 615
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 689</u> 25 106	<u>42 189</u> 25 910	<u>37 117</u> 25 999	<u>33 961</u> 25 999	<u>44 362</u> 25 910	<u>37 841</u> 25 999
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 074</u> 25 484	<u>42 586</u> 26 299	<u>37 515</u> 26 390	<u>34 360</u> 26 390	<u>44 759</u> 26 299	<u>38 240</u> 26 390
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 464</u> 25 866	<u>42 988</u> 26 694	<u>37 919</u> 26 786	<u>34 763</u> 26 786	<u>45 162</u> 26 694	<u>38 643</u> 26 786

					-	-	-	-	-	-
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>40 761</u> 25 487	<u>44 415</u> 25 400	<u>44 112</u> 25 487	<u>43 799</u> 25 487	<u>39 040</u> 25 487	<u>40 580</u> 25 487
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>41 151</u> 25 869	<u>44 803</u> 25 780	<u>44 502</u> 25 869	<u>44 189</u> 25 869	<u>39 430</u> 25 869	<u>40 969</u> 25 869
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>41 546</u> 26 257	<u>45 197</u> 26 167	<u>44 898</u> 26 257	<u>44 584</u> 26 257	<u>39 825</u> 26 257	<u>41 365</u> 26 257
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>40 377</u> 25 111	<u>44 032</u> 25 024	<u>43 728</u> 25 111	<u>43 415</u> 25 111	<u>38 656</u> 25 111	<u>40 196</u> 25 111
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>40 633</u> 25 362	<u>44 288</u> 25 275	<u>43 985</u> 25 362	<u>43 671</u> 25 362	<u>38 912</u> 25 362	<u>40 452</u> 25 362
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 022</u> 25 743	<u>44 674</u> 25 654	<u>44 373</u> 25 743	<u>44 060</u> 25 743	<u>39 301</u> 25 743	<u>40 840</u> 25 743
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>41 415</u> 26 128	<u>45 066</u> 26 039	<u>44 766</u> 26 128	<u>44 453</u> 26 128	<u>39 694</u> 26 128	<u>41 234</u> 26 128
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>41 815</u> 26 520	<u>45 465</u> 26 429	<u>45 166</u> 26 520	<u>44 853</u> 26 520	<u>40 094</u> 26 520	<u>41 633</u> 26 520
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>40 633</u> 25 362	<u>44 288</u> 25 275	<u>43 985</u> 25 362	<u>43 671</u> 25 362	<u>38 912</u> 25 362	<u>40 452</u> 25 362
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>40 891</u> 25 615	<u>44 545</u> 25 527	<u>44 243</u> 25 615	<u>43 929</u> 25 615	<u>39 170</u> 25 615	<u>40 710</u> 25 615
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>41 283</u> 25 999	<u>44 935</u> 25 910	<u>44 635</u> 25 999	<u>44 321</u> 25 999	<u>39 562</u> 25 999	<u>41 102</u> 25 999
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>41 682</u> 26 390	<u>45 332</u> 26 299	<u>45 033</u> 26 390	<u>44 720</u> 26 390	<u>39 961</u> 26 390	<u>41 501</u> 26 390
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>42 085</u> 26 786	<u>45 734</u> 26 694	<u>45 437</u> 26 786	<u>45 123</u> 26 786	<u>40 364</u> 26 786	<u>41 904</u> 26 786

					-	-	-		-	-	-
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 383</u> 25 487	<u>35 598</u> 25 487	<u>43 799</u> 25 487	<u>35 593</u> 25 487	<u>39 855</u> 25 487	<u>41 305</u> 25 487	<u>35 466</u> 25 624
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 772</u> 25 869	<u>35 988</u> 25 869	<u>44 189</u> 25 869	<u>35 983</u> 25 869	<u>40 245</u> 25 869	<u>41 694</u> 25 869	<u>35 857</u> 26 008
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 168</u> 26 257	<u>36 384</u> 26 257	<u>44 584</u> 26 257	<u>36 379</u> 26 257	<u>40 641</u> 26 257	<u>42 090</u> 26 257	<u>36 255</u> 26 398
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 998</u> 25 111	<u>35 214</u> 25 111	<u>43 415</u> 25 111	<u>35 209</u> 25 111	<u>39 471</u> 25 111	<u>40 920</u> 25 111	<u>35 079</u> 25 245
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 362	<u>35 471</u> 25 362	<u>43 671</u> 25 362	<u>35 466</u> 25 362	<u>39 728</u> 25 362	<u>41 177</u> 25 362	<u>35 337</u> 25 498
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 643</u> 25 743	<u>35 859</u> 25 743	<u>44 060</u> 25 743	<u>35 854</u> 25 743	<u>40 116</u> 25 743	<u>41 565</u> 25 743	<u>35 728</u> 25 881
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 037</u> 26 128	<u>36 252</u> 26 128	<u>44 453</u> 26 128	<u>36 247</u> 26 128	<u>40 509</u> 26 128	<u>41 958</u> 26 128	<u>36 123</u> 26 268
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 436</u> 26 520	<u>36 652</u> 26 520	<u>44 853</u> 26 520	<u>36 647</u> 26 520	<u>40 909</u> 26 520	<u>42 358</u> 26 520	<u>36 525</u> 26 662
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 255</u> 25 362	<u>35 471</u> 25 362	<u>43 671</u> 25 362	<u>35 466</u> 25 362	<u>39 728</u> 25 362	<u>41 177</u> 25 362	<u>35 337</u> 25 498
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 513</u> 25 615	<u>35 728</u> 25 615	<u>43 929</u> 25 615	<u>35 724</u> 25 615	<u>39 986</u> 25 615	<u>41 435</u> 25 615	<u>35 597</u> 25 752
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 905</u> 25 999	<u>36 121</u> 25 999	<u>44 321</u> 25 999	<u>36 116</u> 25 999	<u>40 378</u> 25 999	<u>41 827</u> 25 999	<u>35 991</u> 26 139
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 303</u> 26 390	<u>36 519</u> 26 390	<u>44 720</u> 26 390	<u>36 514</u> 26 390	<u>40 776</u> 26 390	<u>42 225</u> 26 390	<u>36 391</u> 26 531
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 707</u> 26 786	<u>36 922</u> 26 786	<u>45 123</u> 26 786	<u>36 918</u> 26 786	<u>41 179</u> 26 786	<u>42 629</u> 26 786	<u>36 797</u> 26 929

								-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 311</u> 24 735	<u>41 798</u> 25 527	<u>36 725</u> 25 615	<u>33 569</u> 25 615	<u>43 972</u> 25 527	<u>37 449</u> 25 615
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 564</u> 24 983	<u>42 059</u> 25 783	<u>36 987</u> 25 872	<u>33 831</u> 25 872	<u>44 233</u> 25 783	<u>37 711</u> 25 872
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 946</u> 25 358	<u>42 453</u> 26 170	<u>37 382</u> 26 260	<u>34 227</u> 26 260	<u>44 627</u> 26 170	<u>38 107</u> 26 260
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 334</u> 25 739	<u>42 854</u> 26 563	<u>37 785</u> 26 654	<u>34 629</u> 26 654	<u>45 028</u> 26 563	<u>38 509</u> 26 654
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 728</u> 26 124	<u>43 260</u> 26 961	<u>38 192</u> 27 054	<u>35 037</u> 27 054	<u>45 434</u> 26 961	<u>38 917</u> 27 054
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 321</u> 25 725	<u>42 840</u> 26 549	<u>37 771</u> 26 640	<u>34 615</u> 26 640	<u>45 014</u> 26 549	<u>38 495</u> 26 640
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 983	<u>43 111</u> 26 815	<u>38 043</u> 26 907	<u>34 887</u> 26 907	<u>45 285</u> 26 815	<u>38 767</u> 26 907
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 980</u> 26 372	<u>43 521</u> 27 216	<u>38 454</u> 27 310	<u>35 298</u> 27 310	<u>45 695</u> 27 216	<u>39 178</u> 27 310
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 384</u> 26 767	<u>43 937</u> 27 624	<u>38 871</u> 27 720	<u>35 716</u> 27 720	<u>46 111</u> 27 624	<u>39 596</u> 27 720
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 793</u> 27 169	<u>44 360</u> 28 039	<u>39 295</u> 28 135	<u>36 140</u> 28 135	<u>46 533</u> 28 039	<u>40 020</u> 28 135
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 450</u> 24 872	<u>41 942</u> 25 668	<u>36 869</u> 25 757	<u>33 714</u> 25 757	<u>44 116</u> 25 668	<u>37 594</u> 25 757
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 704</u> 25 121	<u>42 204</u> 25 925	<u>37 132</u> 26 014	<u>33 977</u> 26 014	<u>44 378</u> 25 925	<u>37 857</u> 26 014



					-	-	-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>40 891</u> 25 615	<u>44 545</u> 25 527	<u>44 243</u> 25 615	<u>43 929</u> 25 615	<u>39 170</u> 25 615	<u>40 710</u> 25 615
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>41 153</u> 25 872	<u>44 805</u> 25 783	<u>44 504</u> 25 872	<u>44 191</u> 25 872	<u>39 432</u> 25 872	<u>40 972</u> 25 872
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>41 549</u> 26 260	<u>45 200</u> 26 170	<u>44 900</u> 26 260	<u>44 587</u> 26 260	<u>39 828</u> 26 260	<u>41 368</u> 26 260
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>41 951</u> 26 654	<u>45 601</u> 26 563	<u>45 302</u> 26 654	<u>44 989</u> 26 654	<u>40 230</u> 26 654	<u>41 770</u> 26 654
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>42 359</u> 27 054	<u>46 007</u> 26 961	<u>45 710</u> 27 054	<u>45 396</u> 27 054	<u>40 638</u> 27 054	<u>42 177</u> 27 054
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>41 937</u> 26 640	<u>45 587</u> 26 549	<u>45 288</u> 26 640	<u>44 975</u> 26 640	<u>40 216</u> 26 640	<u>41 756</u> 26 640
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>42 209</u> 26 907	<u>45 858</u> 26 815	<u>45 560</u> 26 907	<u>45 247</u> 26 907	<u>40 488</u> 26 907	<u>42 028</u> 26 907
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>42 620</u> 27 310	<u>46 268</u> 27 216	<u>45 972</u> 27 310	<u>45 658</u> 27 310	<u>40 899</u> 27 310	<u>42 439</u> 27 310
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>43 038</u> 27 720	<u>46 684</u> 27 624	<u>46 389</u> 27 720	<u>46 076</u> 27 720	<u>41 317</u> 27 720	<u>42 857</u> 27 720
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>43 462</u> 28 135	<u>47 106</u> 28 039	<u>46 813</u> 28 135	<u>46 500</u> 28 135	<u>41 741</u> 28 135	<u>43 281</u> 28 135
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>41 036</u> 25 757	<u>44 688</u> 25 668	<u>44 387</u> 25 757	<u>44 074</u> 25 757	<u>39 315</u> 25 757	<u>40 854</u> 25 757
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>41 299</u> 26 014	<u>44 951</u> 25 925	<u>44 650</u> 26 014	<u>44 337</u> 26 014	<u>39 578</u> 26 014	<u>41 118</u> 26 014

					-	-	-		-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 513</u> 25 615	<u>35 728</u> 25 615	<u>43 929</u> 25 615	<u>35 724</u> 25 615	<u>39 986</u> 25 615	<u>41 435</u> 25 615	<u>35 597</u> 25 752
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 775</u> 25 872	<u>35 990</u> 25 872	<u>44 191</u> 25 872	<u>35 985</u> 25 872	<u>40 247</u> 25 872	<u>41 697</u> 25 872	<u>35 860</u> 26 010
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 171</u> 26 260	<u>36 386</u> 26 260	<u>44 587</u> 26 260	<u>36 381</u> 26 260	<u>40 643</u> 26 260	<u>42 092</u> 26 260	<u>36 258</u> 26 400
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 573</u> 26 654	<u>36 788</u> 26 654	<u>44 989</u> 26 654	<u>36 783</u> 26 654	<u>41 045</u> 26 654	<u>42 495</u> 26 654	<u>36 662</u> 26 797
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 980</u> 27 054	<u>37 196</u> 27 054	<u>45 396</u> 27 054	<u>37 191</u> 27 054	<u>41 453</u> 27 054	<u>42 902</u> 27 054	<u>37 072</u> 27 198
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 559</u> 26 640	<u>36 774</u> 26 640	<u>44 975</u> 26 640	<u>36 769</u> 26 640	<u>41 031</u> 26 640	<u>42 481</u> 26 640	<u>36 648</u> 26 783
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 831</u> 26 907	<u>37 046</u> 26 907	<u>45 247</u> 26 907	<u>37 041</u> 26 907	<u>41 303</u> 26 907	<u>42 753</u> 26 907	<u>36 921</u> 27 051
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 242</u> 27 310	<u>37 457</u> 27 310	<u>45 658</u> 27 310	<u>37 453</u> 27 310	<u>41 715</u> 27 310	<u>43 164</u> 27 310	<u>37 335</u> 27 456
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 660</u> 27 720	<u>37 875</u> 27 720	<u>46 076</u> 27 720	<u>37 870</u> 27 720	<u>42 132</u> 27 720	<u>43 581</u> 27 720	<u>37 755</u> 27 868
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 084</u> 28 135	<u>38 299</u> 28 135	<u>46 500</u> 28 135	<u>38 294</u> 28 135	<u>42 556</u> 28 135	<u>44 005</u> 28 135	<u>38 181</u> 28 286
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 657</u> 25 757	<u>35 873</u> 25 757	<u>44 074</u> 25 757	<u>35 868</u> 25 757	<u>40 130</u> 25 757	<u>41 579</u> 25 757	<u>35 742</u> 25 894
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 920</u> 26 014	<u>36 136</u> 26 014	<u>44 337</u> 26 014	<u>36 131</u> 26 014	<u>40 393</u> 26 014	<u>41 842</u> 26 014	<u>36 006</u> 26 154

								-	-	-
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 088</u> 25 497	<u>42 600</u> 26 313	<u>37 529</u> 26 404	<u>34 374</u> 26 404	<u>44 773</u> 26 313	<u>38 254</u> 26 404
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 479</u> 25 880	<u>43 003</u> 26 709	<u>37 934</u> 26 801	<u>34 779</u> 26 801	<u>45 177</u> 26 709	<u>38 659</u> 26 801
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 874</u> 26 268	<u>43 412</u> 27 109	<u>38 344</u> 27 203	<u>35 189</u> 27 203	<u>45 585</u> 27 109	<u>39 069</u> 27 203
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 704</u> 25 121	<u>42 204</u> 25 925	<u>37 132</u> 26 014	<u>33 977</u> 26 014	<u>44 378</u> 25 925	<u>37 857</u> 26 014
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 961</u> 25 372	<u>42 469</u> 26 185	<u>37 398</u> 26 275	<u>34 242</u> 26 275	<u>44 642</u> 26 185	<u>38 122</u> 26 275
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 348</u> 25 752	<u>42 868</u> 26 576	<u>37 799</u> 26 668	<u>34 643</u> 26 668	<u>45 042</u> 26 576	<u>38 523</u> 26 668
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 742</u> 26 139	<u>43 275</u> 26 976	<u>38 207</u> 27 069	<u>35 052</u> 27 069	<u>45 449</u> 26 976	<u>38 932</u> 27 069
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 142</u> 26 531	<u>43 688</u> 27 380	<u>38 621</u> 27 474	<u>35 466</u> 27 474	<u>45 861</u> 27 380	<u>39 346</u> 27 474
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 961</u> 25 372	<u>42 469</u> 26 185	<u>37 398</u> 26 275	<u>34 242</u> 26 275	<u>44 642</u> 26 185	<u>38 122</u> 26 275
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 218</u> 25 625	<u>42 735</u> 26 445	<u>37 665</u> 26 537	<u>34 509</u> 26 537	<u>44 908</u> 26 445	<u>38 389</u> 26 537
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 610</u> 26 009	<u>43 139</u> 26 842	<u>38 071</u> 26 935	<u>34 915</u> 26 935	<u>45 313</u> 26 842	<u>38 795</u> 26 935
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 009</u> 26 400	<u>43 550</u> 27 245	<u>38 483</u> 27 339	<u>35 328</u> 27 339	<u>45 724</u> 27 245	<u>39 208</u> 27 339
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 413</u> 26 796	<u>43 968</u> 27 654	<u>38 902</u> 27 750	<u>35 747</u> 27 750	<u>46 141</u> 27 654	<u>39 627</u> 27 750

					-	-	-	-	-	-
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>41 696</u> 26 404	<u>45 346</u> 26 313	<u>45 047</u> 26 404	<u>44 734</u> 26 404	<u>39 975</u> 26 404	<u>41 515</u> 26 404
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>42 101</u> 26 801	<u>45 750</u> 26 709	<u>45 452</u> 26 801	<u>45 139</u> 26 801	<u>40 380</u> 26 801	<u>41 919</u> 26 801
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>42 510</u> 27 203	<u>46 158</u> 27 109	<u>45 862</u> 27 203	<u>45 548</u> 27 203	<u>40 790</u> 27 203	<u>42 329</u> 27 203
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>41 299</u> 26 014	<u>44 951</u> 25 925	<u>44 650</u> 26 014	<u>44 337</u> 26 014	<u>39 578</u> 26 014	<u>41 118</u> 26 014
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>41 564</u> 26 275	<u>45 215</u> 26 185	<u>44 916</u> 26 275	<u>44 602</u> 26 275	<u>39 843</u> 26 275	<u>41 383</u> 26 275
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>41 965</u> 26 668	<u>45 615</u> 26 576	<u>45 317</u> 26 668	<u>45 003</u> 26 668	<u>40 244</u> 26 668	<u>41 784</u> 26 668
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>42 374</u> 27 069	<u>46 022</u> 26 976	<u>45 725</u> 27 069	<u>45 412</u> 27 069	<u>40 653</u> 27 069	<u>42 193</u> 27 069
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>42 788</u> 27 474	<u>46 434</u> 27 380	<u>46 139</u> 27 474	<u>45 826</u> 27 474	<u>41 067</u> 27 474	<u>42 606</u> 27 474
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>41 564</u> 26 275	<u>45 215</u> 26 185	<u>44 916</u> 26 275	<u>44 602</u> 26 275	<u>39 843</u> 26 275	<u>41 383</u> 26 275
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>41 831</u> 26 537	<u>45 481</u> 26 445	<u>45 182</u> 26 537	<u>44 869</u> 26 537	<u>40 110</u> 26 537	<u>41 650</u> 26 537
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>42 237</u> 26 935	<u>45 886</u> 26 842	<u>45 589</u> 26 935	<u>45 275</u> 26 935	<u>40 516</u> 26 935	<u>42 056</u> 26 935
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>42 650</u> 27 339	<u>46 297</u> 27 245	<u>46 001</u> 27 339	<u>45 688</u> 27 339	<u>40 929</u> 27 339	<u>42 469</u> 27 339
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>43 069</u> 27 750	<u>46 714</u> 27 654	<u>46 420</u> 27 750	<u>46 106</u> 27 750	<u>41 348</u> 27 750	<u>42 887</u> 27 750

					-	-	-		-	-	-
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 318</u> 26 404	<u>36 533</u> 26 404	<u>44 734</u> 26 404	<u>36 528</u> 26 404	<u>40 790</u> 26 404	<u>42 239</u> 26 404	<u>36 405</u> 26 545
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 722</u> 26 801	<u>36 938</u> 26 801	<u>45 139</u> 26 801	<u>36 933</u> 26 801	<u>41 195</u> 26 801	<u>42 644</u> 26 801	<u>36 812</u> 26 944
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 132</u> 27 203	<u>37 348</u> 27 203	<u>45 548</u> 27 203	<u>37 343</u> 27 203	<u>41 605</u> 27 203	<u>43 054</u> 27 203	<u>37 224</u> 27 348
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 920</u> 26 014	<u>36 136</u> 26 014	<u>44 337</u> 26 014	<u>36 131</u> 26 014	<u>40 393</u> 26 014	<u>41 842</u> 26 014	<u>36 006</u> 26 154
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 186</u> 26 275	<u>36 401</u> 26 275	<u>44 602</u> 26 275	<u>36 397</u> 26 275	<u>40 659</u> 26 275	<u>42 108</u> 26 275	<u>36 273</u> 26 416
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 587</u> 26 668	<u>36 802</u> 26 668	<u>45 003</u> 26 668	<u>36 797</u> 26 668	<u>41 059</u> 26 668	<u>42 509</u> 26 668	<u>36 676</u> 26 811
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 996</u> 27 069	<u>37 211</u> 27 069	<u>45 412</u> 27 069	<u>37 206</u> 27 069	<u>41 468</u> 27 069	<u>42 917</u> 27 069	<u>37 087</u> 27 213
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 409</u> 27 474	<u>37 625</u> 27 474	<u>45 826</u> 27 474	<u>37 620</u> 27 474	<u>41 882</u> 27 474	<u>43 331</u> 27 474	<u>37 503</u> 27 621
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 186</u> 26 275	<u>36 401</u> 26 275	<u>44 602</u> 26 275	<u>36 397</u> 26 275	<u>40 659</u> 26 275	<u>42 108</u> 26 275	<u>36 273</u> 26 416
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 453</u> 26 537	<u>36 668</u> 26 537	<u>44 869</u> 26 537	<u>36 663</u> 26 537	<u>40 925</u> 26 537	<u>42 375</u> 26 537	<u>36 541</u> 26 679
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 859</u> 26 935	<u>37 074</u> 26 935	<u>45 275</u> 26 935	<u>37 069</u> 26 935	<u>41 331</u> 26 935	<u>42 781</u> 26 935	<u>36 950</u> 27 079
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 271</u> 27 339	<u>37 487</u> 27 339	<u>45 688</u> 27 339	<u>37 482</u> 27 339	<u>41 744</u> 27 339	<u>43 193</u> 27 339	<u>37 364</u> 27 485
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 690</u> 27 750	<u>37 906</u> 27 750	<u>46 106</u> 27 750	<u>37 901</u> 27 750	<u>42 163</u> 27 750	<u>43 612</u> 27 750	<u>37 785</u> 27 898

								-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 995</u> 26 387	<u>43 536</u> 27 231	<u>38 469</u> 27 325	<u>35 314</u> 27 325	<u>45 710</u> 27 231	<u>39 194</u> 27 325
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 264</u> 26 650	<u>43 814</u> 27 503	<u>38 747</u> 27 598	<u>35 592</u> 27 598	<u>45 987</u> 27 503	<u>39 472</u> 27 598
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 672</u> 27 050	<u>44 235</u> 27 916	<u>39 170</u> 28 013	<u>36 015</u> 28 013	<u>46 409</u> 27 916	<u>39 895</u> 28 013
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 086</u> 27 457	<u>44 662</u> 28 335	<u>39 599</u> 28 433	<u>36 444</u> 28 433	<u>46 836</u> 28 335	<u>40 324</u> 28 433
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 506</u> 27 868	<u>45 095</u> 28 760	<u>40 033</u> 28 859	<u>36 878</u> 28 859	<u>47 269</u> 28 760	<u>40 758</u> 28 859
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 482</u> 25 884	<u>43 007</u> 26 712	<u>37 938</u> 26 804	<u>34 782</u> 26 804	<u>45 181</u> 26 712	<u>38 663</u> 26 804
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 142	<u>43 279</u> 26 979	<u>38 211</u> 27 072	<u>35 056</u> 27 072	<u>45 453</u> 26 979	<u>38 936</u> 27 072
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 146</u> 26 534	<u>43 691</u> 27 384	<u>38 625</u> 27 478	<u>35 469</u> 27 478	<u>45 865</u> 27 384	<u>39 350</u> 27 478
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 553</u> 26 933	<u>44 111</u> 27 795	<u>39 046</u> 27 891	<u>35 891</u> 27 891	<u>46 285</u> 27 795	<u>39 771</u> 27 891
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 964</u> 27 337	<u>44 536</u> 28 212	<u>39 473</u> 28 309	<u>36 317</u> 28 309	<u>46 710</u> 28 212	<u>40 197</u> 28 309
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 746</u> 26 142	<u>43 279</u> 26 979	<u>38 211</u> 27 072	<u>35 056</u> 27 072	<u>45 453</u> 26 979	<u>38 936</u> 27 072
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 012</u> 26 404	<u>43 554</u> 27 249	<u>38 487</u> 27 343	<u>35 332</u> 27 343	<u>45 728</u> 27 249	<u>39 212</u> 27 343

					-	-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>42 636</u> 27 325	<u>46 283</u> 27 231	<u>45 987</u> 27 325	<u>45 674</u> 27 325	<u>40 915</u> 27 325	<u>42 454</u> 27 325
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>42 914</u> 27 598	<u>46 560</u> 27 503	<u>46 265</u> 27 598	<u>45 952</u> 27 598	<u>41 193</u> 27 598	<u>42 733</u> 27 598
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>43 337</u> 28 013	<u>46 982</u> 27 916	<u>46 688</u> 28 013	<u>46 375</u> 28 013	<u>41 616</u> 28 013	<u>43 156</u> 28 013
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>43 766</u> 28 433	<u>47 409</u> 28 335	<u>47 117</u> 28 433	<u>46 804</u> 28 433	<u>42 045</u> 28 433	<u>43 585</u> 28 433
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>44 200</u> 28 859	<u>47 842</u> 28 760	<u>47 551</u> 28 859	<u>47 238</u> 28 859	<u>42 479</u> 28 859	<u>44 019</u> 28 859
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>42 104</u> 26 804	<u>45 753</u> 26 712	<u>45 456</u> 26 804	<u>45 142</u> 26 804	<u>40 383</u> 26 804	<u>41 923</u> 26 804
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>42 378</u> 27 072	<u>46 026</u> 26 979	<u>45 729</u> 27 072	<u>45 416</u> 27 072	<u>40 657</u> 27 072	<u>42 197</u> 27 072
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>42 791</u> 27 478	<u>46 438</u> 27 384	<u>46 143</u> 27 478	<u>45 829</u> 27 478	<u>41 070</u> 27 478	<u>42 610</u> 27 478
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>43 213</u> 27 891	<u>46 858</u> 27 795	<u>46 564</u> 27 891	<u>46 251</u> 27 891	<u>41 492</u> 27 891	<u>43 032</u> 27 891
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>43 639</u> 28 309	<u>47 283</u> 28 212	<u>46 991</u> 28 309	<u>46 677</u> 28 309	<u>41 918</u> 28 309	<u>43 458</u> 28 309
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>42 378</u> 27 072	<u>46 026</u> 26 979	<u>45 729</u> 27 072	<u>45 416</u> 27 072	<u>40 657</u> 27 072	<u>42 197</u> 27 072
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>42 653</u> 27 343	<u>46 301</u> 27 249	<u>46 005</u> 27 343	<u>45 691</u> 27 343	<u>40 933</u> 27 343	<u>42 472</u> 27 343

					-	-	-		-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 257</u> 27 325	<u>37 473</u> 27 325	<u>45 674</u> 27 325	<u>37 468</u> 27 325	<u>41 730</u> 27 325	<u>43 179</u> 27 325	<u>37 350</u> 27 471
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 536</u> 27 598	<u>37 751</u> 27 598	<u>45 952</u> 27 598	<u>37 746</u> 27 598	<u>42 008</u> 27 598	<u>43 457</u> 27 598	<u>37 630</u> 27 746
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 958</u> 28 013	<u>38 174</u> 28 013	<u>46 375</u> 28 013	<u>38 169</u> 28 013	<u>42 431</u> 28 013	<u>43 880</u> 28 013	<u>38 055</u> 28 162
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 387</u> 28 433	<u>38 603</u> 28 433	<u>46 804</u> 28 433	<u>38 598</u> 28 433	<u>42 860</u> 28 433	<u>44 309</u> 28 433	<u>38 486</u> 28 585
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 822</u> 28 859	<u>39 037</u> 28 859	<u>47 238</u> 28 859	<u>39 032</u> 28 859	<u>43 294</u> 28 859	<u>44 743</u> 28 859	<u>38 923</u> 29 013
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 726</u> 26 804	<u>36 942</u> 26 804	<u>45 142</u> 26 804	<u>36 937</u> 26 804	<u>41 199</u> 26 804	<u>42 648</u> 26 804	<u>36 816</u> 26 948
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 999</u> 27 072	<u>37 215</u> 27 072	<u>45 416</u> 27 072	<u>37 210</u> 27 072	<u>41 472</u> 27 072	<u>42 921</u> 27 072	<u>37 091</u> 27 217
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 413</u> 27 478	<u>37 629</u> 27 478	<u>45 829</u> 27 478	<u>37 624</u> 27 478	<u>41 886</u> 27 478	<u>43 335</u> 27 478	<u>37 507</u> 27 625
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 835</u> 27 891	<u>38 050</u> 27 891	<u>46 251</u> 27 891	<u>38 045</u> 27 891	<u>42 307</u> 27 891	<u>43 756</u> 27 891	<u>37 930</u> 28 040
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 261</u> 28 309	<u>38 476</u> 28 309	<u>46 677</u> 28 309	<u>38 472</u> 28 309	<u>42 734</u> 28 309	<u>44 183</u> 28 309	<u>38 359</u> 28 461
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 999</u> 27 072	<u>37 215</u> 27 072	<u>45 416</u> 27 072	<u>37 210</u> 27 072	<u>41 472</u> 27 072	<u>42 921</u> 27 072	<u>37 091</u> 27 217
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 275</u> 27 343	<u>37 491</u> 27 343	<u>45 691</u> 27 343	<u>37 486</u> 27 343	<u>41 748</u> 27 343	<u>43 197</u> 27 343	<u>37 368</u> 27 489



								-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 417</u> 26 800	<u>43 971</u> 27 658	<u>38 906</u> 27 753	<u>35 750</u> 27 753	<u>46 145</u> 27 658	<u>39 630</u> 27 753
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 828</u> 27 203	<u>44 395</u> 28 074	<u>39 331</u> 28 170	<u>36 176</u> 28 170	<u>46 569</u> 28 074	<u>40 056</u> 28 170
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 243</u> 27 610	<u>44 824</u> 28 494	<u>39 761</u> 28 592	<u>36 606</u> 28 592	<u>46 998</u> 28 494	<u>40 486</u> 28 592
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 012</u> 26 404	<u>43 554</u> 27 249	<u>38 487</u> 27 343	<u>35 332</u> 27 343	<u>45 728</u> 27 249	<u>39 212</u> 27 343
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 283</u> 26 668	<u>43 833</u> 27 522	<u>38 767</u> 27 617	<u>35 611</u> 27 617	<u>46 007</u> 27 522	<u>39 491</u> 27 617
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 068	<u>44 254</u> 27 935	<u>39 189</u> 28 031	<u>36 034</u> 28 031	<u>46 428</u> 27 935	<u>39 914</u> 28 031
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 105</u> 27 475	<u>44 682</u> 28 354	<u>39 618</u> 28 452	<u>36 463</u> 28 452	<u>46 855</u> 28 354	<u>40 343</u> 28 452
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 524</u> 27 886	<u>45 114</u> 28 778	<u>40 053</u> 28 878	<u>36 897</u> 28 878	<u>47 288</u> 28 778	<u>40 777</u> 28 878
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 460	<u>44 666</u> 28 339	<u>39 603</u> 28 437	<u>36 448</u> 28 437	<u>46 840</u> 28 339	<u>40 328</u> 28 437
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 370</u> 27 735	<u>44 955</u> 28 622	<u>39 893</u> 28 721	<u>36 737</u> 28 721	<u>47 129</u> 28 622	<u>40 618</u> 28 721
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 794</u> 28 150	<u>45 393</u> 29 052	<u>40 332</u> 29 152	<u>37 177</u> 29 152	<u>47 567</u> 29 052	<u>41 057</u> 29 152
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 226</u> 28 574	<u>45 838</u> 29 488	<u>40 779</u> 29 590	<u>37 624</u> 29 590	<u>48 012</u> 29 488	<u>41 504</u> 29 590
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 662</u> 29 002	<u>46 289</u> 29 930	<u>41 231</u> 30 033	<u>38 076</u> 30 033	<u>48 463</u> 29 930	<u>41 956</u> 30 033

					-	-	-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>43 072</u> 27 753	<u>46 718</u> 27 658	<u>46 424</u> 27 753	<u>46 110</u> 27 753	<u>41 351</u> 27 753	<u>42 891</u> 27 753
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>43 498</u> 28 170	<u>47 142</u> 28 074	<u>46 849</u> 28 170	<u>46 536</u> 28 170	<u>41 777</u> 28 170	<u>43 316</u> 28 170
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>43 928</u> 28 592	<u>47 571</u> 28 494	<u>47 279</u> 28 592	<u>46 966</u> 28 592	<u>42 207</u> 28 592	<u>43 747</u> 28 592
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>42 653</u> 27 343	<u>46 301</u> 27 249	<u>46 005</u> 27 343	<u>45 691</u> 27 343	<u>40 933</u> 27 343	<u>42 472</u> 27 343
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>42 933</u> 27 617	<u>46 579</u> 27 522	<u>46 284</u> 27 617	<u>45 971</u> 27 617	<u>41 212</u> 27 617	<u>42 752</u> 27 617
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>43 356</u> 28 031	<u>47 001</u> 27 935	<u>46 707</u> 28 031	<u>46 394</u> 28 031	<u>41 635</u> 28 031	<u>43 175</u> 28 031
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>43 785</u> 28 452	<u>47 428</u> 28 354	<u>47 136</u> 28 452	<u>46 823</u> 28 452	<u>42 064</u> 28 452	<u>43 604</u> 28 452
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>44 219</u> 28 878	<u>47 861</u> 28 778	<u>47 570</u> 28 878	<u>47 257</u> 28 878	<u>42 498</u> 28 878	<u>44 038</u> 28 878
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>43 770</u> 28 437	<u>47 413</u> 28 339	<u>47 121</u> 28 437	<u>46 808</u> 28 437	<u>42 049</u> 28 437	<u>43 588</u> 28 437
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>44 059</u> 28 721	<u>47 702</u> 28 622	<u>47 411</u> 28 721	<u>47 097</u> 28 721	<u>42 338</u> 28 721	<u>43 878</u> 28 721
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>44 499</u> 29 152	<u>48 140</u> 29 052	<u>47 850</u> 29 152	<u>47 537</u> 29 152	<u>42 778</u> 29 152	<u>44 318</u> 29 152
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 946</u> 29 590	<u>48 585</u> 29 488	<u>48 297</u> 29 590	<u>47 984</u> 29 590	<u>43 225</u> 29 590	<u>44 764</u> 29 590
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>45 398</u> 30 033	<u>49 035</u> 29 930	<u>48 749</u> 30 033	<u>48 436</u> 30 033	<u>43 677</u> 30 033	<u>45 216</u> 30 033

					-	-	-		-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 694</u> 27 753	<u>37 909</u> 27 753	<u>46 110</u> 27 753	<u>37 905</u> 27 753	<u>42 167</u> 27 753	<u>43 616</u> 27 753	<u>37 789</u> 27 902
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 119</u> 28 170	<u>38 335</u> 28 170	<u>46 536</u> 28 170	<u>38 330</u> 28 170	<u>42 592</u> 28 170	<u>44 041</u> 28 170	<u>38 217</u> 28 321
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 550</u> 28 592	<u>38 765</u> 28 592	<u>46 966</u> 28 592	<u>38 760</u> 28 592	<u>43 022</u> 28 592	<u>44 471</u> 28 592	<u>38 649</u> 28 745
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 275</u> 27 343	<u>37 491</u> 27 343	<u>45 691</u> 27 343	<u>37 486</u> 27 343	<u>41 748</u> 27 343	<u>43 197</u> 27 343	<u>37 368</u> 27 489
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 555</u> 27 617	<u>37 770</u> 27 617	<u>45 971</u> 27 617	<u>37 765</u> 27 617	<u>42 027</u> 27 617	<u>43 477</u> 27 617	<u>37 649</u> 27 765
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 978</u> 28 031	<u>38 193</u> 28 031	<u>46 394</u> 28 031	<u>38 188</u> 28 031	<u>42 450</u> 28 031	<u>43 899</u> 28 031	<u>38 074</u> 28 181
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 407</u> 28 452	<u>38 622</u> 28 452	<u>46 823</u> 28 452	<u>38 617</u> 28 452	<u>42 879</u> 28 452	<u>44 328</u> 28 452	<u>38 506</u> 28 604
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 841</u> 28 878	<u>39 056</u> 28 878	<u>47 257</u> 28 878	<u>39 051</u> 28 878	<u>43 313</u> 28 878	<u>44 762</u> 28 878	<u>38 942</u> 29 032
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 391</u> 28 437	<u>38 607</u> 28 437	<u>46 808</u> 28 437	<u>38 602</u> 28 437	<u>42 864</u> 28 437	<u>44 313</u> 28 437	<u>38 490</u> 28 589
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 681</u> 28 721	<u>38 897</u> 28 721	<u>47 097</u> 28 721	<u>38 892</u> 28 721	<u>43 154</u> 28 721	<u>44 603</u> 28 721	<u>38 782</u> 28 875
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 120</u> 29 152	<u>39 336</u> 29 152	<u>47 537</u> 29 152	<u>39 331</u> 29 152	<u>43 593</u> 29 152	<u>45 042</u> 29 152	<u>39 223</u> 29 308
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 567</u> 29 590	<u>39 783</u> 29 590	<u>47 984</u> 29 590	<u>39 778</u> 29 590	<u>44 040</u> 29 590	<u>45 489</u> 29 590	<u>39 673</u> 29 748
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 019</u> 30 033	<u>40 235</u> 30 033	<u>48 436</u> 30 033	<u>40 230</u> 30 033	<u>44 492</u> 30 033	<u>45 941</u> 30 033	<u>40 127</u> 30 194

								-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 733</u> 26 129	<u>43 265</u> 26 966	<u>38 197</u> 27 059	<u>35 042</u> 27 059	<u>45 439</u> 26 966	<u>38 922</u> 27 059
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 132</u> 26 521	<u>43 677</u> 27 370	<u>38 611</u> 27 464	<u>35 455</u> 27 464	<u>45 851</u> 27 370	<u>39 335</u> 27 464
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 538</u> 26 919	<u>44 096</u> 27 780	<u>39 031</u> 27 876	<u>35 876</u> 27 876	<u>46 270</u> 27 780	<u>39 756</u> 27 876
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 950</u> 27 322	<u>44 521</u> 28 197	<u>39 457</u> 28 294	<u>36 302</u> 28 294	<u>46 695</u> 28 197	<u>40 182</u> 28 294
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 999</u> 26 390	<u>43 540</u> 27 235	<u>38 473</u> 27 329	<u>35 317</u> 27 329	<u>45 714</u> 27 235	<u>39 198</u> 27 329
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 403</u> 26 787	<u>43 957</u> 27 644	<u>38 892</u> 27 740	<u>35 736</u> 27 740	<u>46 131</u> 27 644	<u>39 616</u> 27 740
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 813</u> 27 188	<u>44 380</u> 28 059	<u>39 316</u> 28 155	<u>36 160</u> 28 155	<u>46 554</u> 28 059	<u>40 040</u> 28 155
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 228</u> 27 596	<u>44 809</u> 28 479	<u>39 746</u> 28 577	<u>36 591</u> 28 577	<u>46 983</u> 28 479	<u>40 471</u> 28 577
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 075</u> 27 446	<u>44 651</u> 28 324	<u>39 588</u> 28 422	<u>36 432</u> 28 422	<u>46 825</u> 28 324	<u>40 312</u> 28 422
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 496</u> 27 858	<u>45 085</u> 28 750	<u>40 023</u> 28 849	<u>36 868</u> 28 849	<u>47 259</u> 28 750	<u>40 748</u> 28 849
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 922</u> 28 276	<u>45 525</u> 29 181	<u>40 465</u> 29 282	<u>37 310</u> 29 282	<u>47 699</u> 29 181	<u>41 190</u> 29 282
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 354</u> 28 699	<u>45 971</u> 29 618	<u>40 912</u> 29 720	<u>37 756</u> 29 720	<u>48 144</u> 29 618	<u>41 637</u> 29 720

					-	-	-	-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>42 364</u> 27 059	<u>46 012</u> 26 966	<u>45 715</u> 27 059	<u>45 402</u> 27 059	<u>40 643</u> 27 059	<u>42 182</u> 27 059
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 777</u> 27 464	<u>46 424</u> 27 370	<u>46 129</u> 27 464	<u>45 815</u> 27 464	<u>41 056</u> 27 464	<u>42 596</u> 27 464
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 197</u> 27 876	<u>46 843</u> 27 780	<u>46 549</u> 27 876	<u>46 235</u> 27 876	<u>41 477</u> 27 876	<u>43 016</u> 27 876
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 624</u> 28 294	<u>47 268</u> 28 197	<u>46 975</u> 28 294	<u>46 662</u> 28 294	<u>41 903</u> 28 294	<u>43 443</u> 28 294
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 639</u> 27 329	<u>46 287</u> 27 235	<u>45 991</u> 27 329	<u>45 677</u> 27 329	<u>40 919</u> 27 329	<u>42 458</u> 27 329
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 058</u> 27 740	<u>46 704</u> 27 644	<u>46 410</u> 27 740	<u>46 096</u> 27 740	<u>41 337</u> 27 740	<u>42 877</u> 27 740
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 482</u> 28 155	<u>47 127</u> 28 059	<u>46 834</u> 28 155	<u>46 520</u> 28 155	<u>41 761</u> 28 155	<u>43 301</u> 28 155
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 913</u> 28 577	<u>47 555</u> 28 479	<u>47 264</u> 28 577	<u>46 951</u> 28 577	<u>42 192</u> 28 577	<u>43 731</u> 28 577
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 754</u> 28 422	<u>47 398</u> 28 324	<u>47 106</u> 28 422	<u>46 792</u> 28 422	<u>42 033</u> 28 422	<u>43 573</u> 28 422
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 190</u> 28 849	<u>47 832</u> 28 750	<u>47 541</u> 28 849	<u>47 228</u> 28 849	<u>42 469</u> 28 849	<u>44 008</u> 28 849
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 631</u> 29 282	<u>48 272</u> 29 181	<u>47 983</u> 29 282	<u>47 669</u> 29 282	<u>42 911</u> 29 282	<u>44 450</u> 29 282
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 078</u> 29 720	<u>48 717</u> 29 618	<u>48 430</u> 29 720	<u>48 116</u> 29 720	<u>43 357</u> 29 720	<u>44 897</u> 29 720

					-	-	-		-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 985</u> 27 059	<u>37 201</u> 27 059	<u>45 402</u> 27 059	<u>37 196</u> 27 059	<u>41 458</u> 27 059	<u>42 907</u> 27 059	<u>37 077</u> 27 203
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 399</u> 27 464	<u>37 615</u> 27 464	<u>45 815</u> 27 464	<u>37 610</u> 27 464	<u>41 872</u> 27 464	<u>43 321</u> 27 464	<u>37 493</u> 27 611
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 819</u> 27 876	<u>38 035</u> 27 876	<u>46 235</u> 27 876	<u>38 030</u> 27 876	<u>42 292</u> 27 876	<u>43 741</u> 27 876	<u>37 915</u> 28 025
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 246</u> 28 294	<u>38 461</u> 28 294	<u>46 662</u> 28 294	<u>38 456</u> 28 294	<u>42 718</u> 28 294	<u>44 167</u> 28 294	<u>38 344</u> 28 446
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 261</u> 27 329	<u>37 477</u> 27 329	<u>45 677</u> 27 329	<u>37 472</u> 27 329	<u>41 734</u> 27 329	<u>43 183</u> 27 329	<u>37 354</u> 27 475
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 680</u> 27 740	<u>37 895</u> 27 740	<u>46 096</u> 27 740	<u>37 891</u> 27 740	<u>42 153</u> 27 740	<u>43 602</u> 27 740	<u>37 775</u> 27 888
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 104</u> 28 155	<u>38 319</u> 28 155	<u>46 520</u> 28 155	<u>38 314</u> 28 155	<u>42 576</u> 28 155	<u>44 026</u> 28 155	<u>38 201</u> 28 306
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 534</u> 28 577	<u>38 750</u> 28 577	<u>46 951</u> 28 577	<u>38 745</u> 28 577	<u>43 007</u> 28 577	<u>44 456</u> 28 577	<u>38 634</u> 28 730
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 376</u> 28 422	<u>38 591</u> 28 422	<u>46 792</u> 28 422	<u>38 586</u> 28 422	<u>42 848</u> 28 422	<u>44 298</u> 28 422	<u>38 475</u> 28 574
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 811</u> 28 849	<u>39 027</u> 28 849	<u>47 228</u> 28 849	<u>39 022</u> 28 849	<u>43 284</u> 28 849	<u>44 733</u> 28 849	<u>38 913</u> 29 003
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 253</u> 29 282	<u>39 469</u> 29 282	<u>47 669</u> 29 282	<u>39 464</u> 29 282	<u>43 726</u> 29 282	<u>45 175</u> 29 282	<u>39 357</u> 29 439
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 700</u> 29 720	<u>39 916</u> 29 720	<u>48 116</u> 29 720	<u>39 911</u> 29 720	<u>44 173</u> 29 720	<u>45 622</u> 29 720	<u>39 806</u> 29 879

								-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 364</u> 27 729	<u>44 949</u> 28 616	<u>39 887</u> 28 715	<u>36 731</u> 28 715	<u>47 123</u> 28 616	<u>40 611</u> 28 715
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 788</u> 28 144	<u>45 387</u> 29 045	<u>40 326</u> 29 145	<u>37 170</u> 29 145	<u>47 560</u> 29 045	<u>41 050</u> 29 145
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 218</u> 28 566	<u>45 831</u> 29 481	<u>40 771</u> 29 582	<u>37 616</u> 29 582	<u>48 004</u> 29 481	<u>41 496</u> 29 582
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 656</u> 28 995	<u>46 282</u> 29 924	<u>41 225</u> 30 027	<u>38 069</u> 30 027	<u>48 456</u> 29 924	<u>41 949</u> 30 027
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 646</u> 28 005	<u>45 240</u> 28 902	<u>40 179</u> 29 002	<u>37 023</u> 29 002	<u>47 414</u> 28 902	<u>40 904</u> 29 002
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 075</u> 28 426	<u>45 683</u> 29 336	<u>40 623</u> 29 437	<u>37 468</u> 29 437	<u>47 857</u> 29 336	<u>41 348</u> 29 437
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 511</u> 28 853	<u>46 132</u> 29 776	<u>41 074</u> 29 879	<u>37 919</u> 29 879	<u>48 306</u> 29 776	<u>41 799</u> 29 879
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 286	<u>46 588</u> 30 223	<u>41 531</u> 30 327	<u>38 376</u> 30 327	<u>48 762</u> 30 223	<u>42 256</u> 30 327
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 789</u> 29 126	<u>46 420</u> 30 058	<u>41 363</u> 30 162	<u>38 207</u> 30 162	<u>48 594</u> 30 058	<u>42 087</u> 30 162
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 234</u> 29 562	<u>46 879</u> 30 509	<u>41 824</u> 30 614	<u>38 668</u> 30 614	<u>49 053</u> 30 509	<u>42 548</u> 30 614
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 687</u> 30 006	<u>47 346</u> 30 967	<u>42 292</u> 31 073	<u>39 137</u> 31 073	<u>49 520</u> 30 967	<u>43 017</u> 31 073
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 147</u> 30 457	<u>47 821</u> 31 432	<u>42 769</u> 31 540	<u>39 613</u> 31 540	<u>49 995</u> 31 432	<u>43 493</u> 31 540

					-	-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 053</u> 28 715	<u>47 695</u> 28 616	<u>47 404</u> 28 715	<u>47 091</u> 28 715	<u>42 332</u> 28 715	<u>43 872</u> 28 715
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 492</u> 29 145	<u>48 133</u> 29 045	<u>47 844</u> 29 145	<u>47 530</u> 29 145	<u>42 771</u> 29 145	<u>44 311</u> 29 145
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 938</u> 29 582	<u>48 577</u> 29 481	<u>48 289</u> 29 582	<u>47 976</u> 29 582	<u>43 217</u> 29 582	<u>44 757</u> 29 582
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>45 391</u> 30 027	<u>49 029</u> 29 924	<u>48 743</u> 30 027	<u>48 429</u> 30 027	<u>43 670</u> 30 027	<u>45 210</u> 30 027
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 345</u> 29 002	<u>47 987</u> 28 902	<u>47 697</u> 29 002	<u>47 383</u> 29 002	<u>42 624</u> 29 002	<u>44 164</u> 29 002
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>44 790</u> 29 437	<u>48 430</u> 29 336	<u>48 141</u> 29 437	<u>47 828</u> 29 437	<u>43 069</u> 29 437	<u>44 609</u> 29 437
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>45 241</u> 29 879	<u>48 879</u> 29 776	<u>48 592</u> 29 879	<u>48 279</u> 29 879	<u>43 520</u> 29 879	<u>45 059</u> 29 879
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 698</u> 30 327	<u>49 334</u> 30 223	<u>49 049</u> 30 327	<u>48 736</u> 30 327	<u>43 977</u> 30 327	<u>45 517</u> 30 327
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 529</u> 30 162	<u>49 166</u> 30 058	<u>48 880</u> 30 162	<u>48 567</u> 30 162	<u>43 808</u> 30 162	<u>45 348</u> 30 162
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 990</u> 30 614	<u>49 626</u> 30 509	<u>49 341</u> 30 614	<u>49 028</u> 30 614	<u>44 269</u> 30 614	<u>45 809</u> 30 614
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 459</u> 31 073	<u>50 093</u> 30 967	<u>49 810</u> 31 073	<u>49 497</u> 31 073	<u>44 738</u> 31 073	<u>46 278</u> 31 073
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 935</u> 31 540	<u>50 568</u> 31 432	<u>50 286</u> 31 540	<u>49 973</u> 31 540	<u>45 214</u> 31 540	<u>46 754</u> 31 540



					-	-	-		-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 675</u> 28 715	<u>38 890</u> 28 715	<u>47 091</u> 28 715	<u>38 885</u> 28 715	<u>43 147</u> 28 715	<u>44 596</u> 28 715	<u>38 775</u> 28 869
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 114</u> 29 145	<u>39 329</u> 29 145	<u>47 530</u> 29 145	<u>39 325</u> 29 145	<u>43 587</u> 29 145	<u>45 036</u> 29 145	<u>39 217</u> 29 301
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 560</u> 29 582	<u>39 775</u> 29 582	<u>47 976</u> 29 582	<u>39 770</u> 29 582	<u>44 032</u> 29 582	<u>45 481</u> 29 582	<u>39 665</u> 29 741
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 013</u> 30 027	<u>40 228</u> 30 027	<u>48 429</u> 30 027	<u>40 224</u> 30 027	<u>44 485</u> 30 027	<u>45 935</u> 30 027	<u>40 121</u> 30 188
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>34 967</u> 29 002	<u>39 183</u> 29 002	<u>47 383</u> 29 002	<u>39 178</u> 29 002	<u>43 440</u> 29 002	<u>44 889</u> 29 002	<u>39 069</u> 29 157
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 412</u> 29 437	<u>39 627</u> 29 437	<u>47 828</u> 29 437	<u>39 622</u> 29 437	<u>43 884</u> 29 437	<u>45 333</u> 29 437	<u>39 516</u> 29 595
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 862</u> 29 879	<u>40 078</u> 29 879	<u>48 279</u> 29 879	<u>40 073</u> 29 879	<u>44 335</u> 29 879	<u>45 784</u> 29 879	<u>39 969</u> 30 039
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 319</u> 30 327	<u>40 535</u> 30 327	<u>48 736</u> 30 327	<u>40 530</u> 30 327	<u>44 792</u> 30 327	<u>46 241</u> 30 327	<u>40 429</u> 30 490
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 151</u> 30 162	<u>40 366</u> 30 162	<u>48 567</u> 30 162	<u>40 361</u> 30 162	<u>44 623</u> 30 162	<u>46 073</u> 30 162	<u>40 259</u> 30 323
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 612</u> 30 614	<u>40 827</u> 30 614	<u>49 028</u> 30 614	<u>40 822</u> 30 614	<u>45 084</u> 30 614	<u>46 534</u> 30 614	<u>40 723</u> 30 778
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 080</u> 31 073	<u>41 296</u> 31 073	<u>49 497</u> 31 073	<u>41 291</u> 31 073	<u>45 553</u> 31 073	<u>47 002</u> 31 073	<u>41 194</u> 31 240
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 557</u> 31 540	<u>41 772</u> 31 540	<u>49 973</u> 31 540	<u>41 767</u> 31 540	<u>46 029</u> 31 540	<u>47 479</u> 31 540	<u>41 673</u> 31 709

								-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 760</u> 29 097	<u>46 389</u> 30 028	<u>41 332</u> 30 132	<u>38 177</u> 30 132	<u>48 563</u> 30 028	<u>42 057</u> 30 132
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 205</u> 29 533	<u>46 849</u> 30 479	<u>41 793</u> 30 584	<u>38 638</u> 30 584	<u>49 023</u> 30 479	<u>42 518</u> 30 584
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 656</u> 29 976	<u>47 314</u> 30 935	<u>42 260</u> 31 042	<u>39 105</u> 31 042	<u>49 488</u> 30 935	<u>42 985</u> 31 042
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 115</u> 30 426	<u>47 788</u> 31 400	<u>42 735</u> 31 508	<u>39 580</u> 31 508	<u>49 962</u> 31 400	<u>43 460</u> 31 508
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 057</u> 29 388	<u>46 696</u> 30 329	<u>41 640</u> 30 434	<u>38 484</u> 30 434	<u>48 870</u> 30 329	<u>42 364</u> 30 434
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 506</u> 29 828	<u>47 159</u> 30 783	<u>42 105</u> 30 889	<u>38 949</u> 30 889	<u>49 333</u> 30 783	<u>42 829</u> 30 889
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 962</u> 30 276	<u>47 630</u> 31 245	<u>42 577</u> 31 353	<u>39 422</u> 31 353	<u>49 804</u> 31 245	<u>43 302</u> 31 353
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 426</u> 30 730	<u>48 108</u> 31 714	<u>43 057</u> 31 823	<u>39 902</u> 31 823	<u>50 282</u> 31 714	<u>43 782</u> 31 823
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 255</u> 30 563	<u>47 933</u> 31 542	<u>42 881</u> 31 651	<u>39 725</u> 31 651	<u>50 107</u> 31 542	<u>43 606</u> 31 651
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 723</u> 31 022	<u>48 415</u> 32 015	<u>43 365</u> 32 125	<u>40 209</u> 32 125	<u>50 589</u> 32 015	<u>44 090</u> 32 125
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 31 487	<u>48 905</u> 32 495	<u>43 857</u> 32 607	<u>40 701</u> 32 607	<u>51 079</u> 32 495	<u>44 581</u> 32 607
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 680</u> 31 960	<u>49 403</u> 32 983	<u>44 356</u> 33 096	<u>41 200</u> 33 096	<u>51 577</u> 32 983	<u>45 080</u> 33 096

					-	-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 499</u> 30 132	<u>49 136</u> 30 028	<u>48 850</u> 30 132	<u>48 536</u> 30 132	<u>43 778</u> 30 132	<u>45 317</u> 30 132
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 959</u> 30 584	<u>49 595</u> 30 479	<u>49 311</u> 30 584	<u>48 997</u> 30 584	<u>44 239</u> 30 584	<u>45 778</u> 30 584
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 427</u> 31 042	<u>50 061</u> 30 935	<u>49 778</u> 31 042	<u>49 465</u> 31 042	<u>44 706</u> 31 042	<u>46 246</u> 31 042
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 902</u> 31 508	<u>50 534</u> 31 400	<u>50 253</u> 31 508	<u>49 940</u> 31 508	<u>45 181</u> 31 508	<u>46 721</u> 31 508
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 806</u> 30 434	<u>49 443</u> 30 329	<u>49 158</u> 30 434	<u>48 844</u> 30 434	<u>44 085</u> 30 434	<u>45 625</u> 30 434
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 271</u> 30 889	<u>49 906</u> 30 783	<u>49 622</u> 30 889	<u>49 309</u> 30 889	<u>44 550</u> 30 889	<u>46 090</u> 30 889
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 744</u> 31 353	<u>50 377</u> 31 245	<u>50 095</u> 31 353	<u>49 781</u> 31 353	<u>45 023</u> 31 353	<u>46 562</u> 31 353
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 224</u> 31 823	<u>50 855</u> 31 714	<u>50 575</u> 31 823	<u>50 262</u> 31 823	<u>45 503</u> 31 823	<u>47 043</u> 31 823
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 047</u> 31 651	<u>50 680</u> 31 542	<u>50 399</u> 31 651	<u>50 085</u> 31 651	<u>45 326</u> 31 651	<u>46 866</u> 31 651
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 531</u> 32 125	<u>51 162</u> 32 015	<u>50 883</u> 32 125	<u>50 569</u> 32 125	<u>45 810</u> 32 125	<u>47 350</u> 32 125
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 023</u> 32 607	<u>51 652</u> 32 495	<u>51 374</u> 32 607	<u>51 061</u> 32 607	<u>46 302</u> 32 607	<u>47 842</u> 32 607
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 522</u> 33 096	<u>52 149</u> 32 983	<u>51 874</u> 33 096	<u>51 560</u> 33 096	<u>46 801</u> 33 096	<u>48 341</u> 33 096

					-	-	-		-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 120</u> 30 132	<u>40 336</u> 30 132	<u>48 536</u> 30 132	<u>40 331</u> 30 132	<u>44 593</u> 30 132	<u>46 042</u> 30 132	<u>40 228</u> 30 293
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 581</u> 30 584	<u>40 797</u> 30 584	<u>48 997</u> 30 584	<u>40 792</u> 30 584	<u>45 054</u> 30 584	<u>46 503</u> 30 584	<u>40 692</u> 30 748
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 049</u> 31 042	<u>41 264</u> 31 042	<u>49 465</u> 31 042	<u>41 259</u> 31 042	<u>45 521</u> 31 042	<u>46 970</u> 31 042	<u>41 162</u> 31 208
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 524</u> 31 508	<u>41 739</u> 31 508	<u>49 940</u> 31 508	<u>41 734</u> 31 508	<u>45 996</u> 31 508	<u>47 445</u> 31 508	<u>41 639</u> 31 676
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 428</u> 30 434	<u>40 643</u> 30 434	<u>48 844</u> 30 434	<u>40 639</u> 30 434	<u>44 900</u> 30 434	<u>46 350</u> 30 434	<u>40 538</u> 30 597
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 893</u> 30 889	<u>41 108</u> 30 889	<u>49 309</u> 30 889	<u>41 103</u> 30 889	<u>45 365</u> 30 889	<u>46 815</u> 30 889	<u>41 005</u> 31 055
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 365</u> 31 353	<u>41 581</u> 31 353	<u>49 781</u> 31 353	<u>41 576</u> 31 353	<u>45 838</u> 31 353	<u>47 287</u> 31 353	<u>41 480</u> 31 520
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 845</u> 31 823	<u>42 061</u> 31 823	<u>50 262</u> 31 823	<u>42 056</u> 31 823	<u>46 318</u> 31 823	<u>47 767</u> 31 823	<u>41 963</u> 31 994
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 669</u> 31 651	<u>41 885</u> 31 651	<u>50 085</u> 31 651	<u>41 880</u> 31 651	<u>46 142</u> 31 651	<u>47 591</u> 31 651	<u>41 786</u> 31 820
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 153</u> 32 125	<u>42 369</u> 32 125	<u>50 569</u> 32 125	<u>42 364</u> 32 125	<u>46 626</u> 32 125	<u>48 075</u> 32 125	<u>42 272</u> 32 297
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 645</u> 32 607	<u>42 860</u> 32 607	<u>51 061</u> 32 607	<u>42 855</u> 32 607	<u>47 117</u> 32 607	<u>48 566</u> 32 607	<u>42 766</u> 32 782
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 144</u> 33 096	<u>43 359</u> 33 096	<u>51 560</u> 33 096	<u>43 355</u> 33 096	<u>47 617</u> 33 096	<u>49 066</u> 33 096	<u>43 268</u> 33 274

								-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 243</u> 30 551	<u>47 920</u> 31 529	<u>42 868</u> 31 638	<u>39 713</u> 31 638	<u>50 094</u> 31 529	<u>43 593</u> 31 638
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 710</u> 31 009	<u>48 402</u> 32 002	<u>43 352</u> 32 112	<u>40 197</u> 32 112	<u>50 576</u> 32 002	<u>44 077</u> 32 112
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 185</u> 31 475	<u>48 892</u> 32 483	<u>43 844</u> 32 594	<u>40 688</u> 32 594	<u>51 066</u> 32 483	<u>44 568</u> 32 594
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 666</u> 31 946	<u>49 389</u> 32 969	<u>44 342</u> 33 083	<u>41 186</u> 33 083	<u>51 563</u> 32 969	<u>45 066</u> 33 083
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 555</u> 30 857	<u>48 242</u> 31 845	<u>43 191</u> 31 955	<u>40 036</u> 31 955	<u>50 416</u> 31 845	<u>43 916</u> 31 955
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 027</u> 31 320	<u>48 730</u> 32 323	<u>43 680</u> 32 434	<u>40 525</u> 32 434	<u>50 903</u> 32 323	<u>44 405</u> 32 434
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 506</u> 31 789	<u>49 223</u> 32 807	<u>44 176</u> 32 920	<u>41 020</u> 32 920	<u>51 397</u> 32 807	<u>44 900</u> 32 920
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 993</u> 32 267	<u>49 726</u> 33 300	<u>44 680</u> 33 414	<u>41 525</u> 33 414	<u>51 900</u> 33 300	<u>45 405</u> 33 414
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 814</u> 32 091	<u>49 541</u> 33 119	<u>44 495</u> 33 233	<u>41 340</u> 33 233	<u>51 715</u> 33 119	<u>45 220</u> 33 233
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 305</u> 32 573	<u>50 048</u> 33 615	<u>45 003</u> 33 731	<u>41 848</u> 33 731	<u>52 222</u> 33 615	<u>45 728</u> 33 731
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 803</u> 33 061	<u>50 562</u> 34 119	<u>45 519</u> 34 237	<u>42 364</u> 34 237	<u>52 736</u> 34 119	<u>46 244</u> 34 237
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 309</u> 33 557	<u>51 084</u> 34 631	<u>46 043</u> 34 750	<u>42 887</u> 34 750	<u>53 258</u> 34 631	<u>46 767</u> 34 750

					-	-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 035</u> 31 638	<u>50 667</u> 31 529	<u>50 386</u> 31 638	<u>50 073</u> 31 638	<u>45 314</u> 31 638	<u>46 854</u> 31 638
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 519</u> 32 112	<u>51 149</u> 32 002	<u>50 870</u> 32 112	<u>50 557</u> 32 112	<u>45 798</u> 32 112	<u>47 337</u> 32 112
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 010</u> 32 594	<u>51 639</u> 32 483	<u>51 362</u> 32 594	<u>51 048</u> 32 594	<u>46 289</u> 32 594	<u>47 829</u> 32 594
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 508</u> 33 083	<u>52 135</u> 32 969	<u>51 860</u> 33 083	<u>51 546</u> 33 083	<u>46 787</u> 33 083	<u>48 327</u> 33 083
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 358</u> 31 955	<u>50 989</u> 31 845	<u>50 709</u> 31 955	<u>50 396</u> 31 955	<u>45 637</u> 31 955	<u>47 177</u> 31 955
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 847</u> 32 434	<u>51 476</u> 32 323	<u>51 198</u> 32 434	<u>50 885</u> 32 434	<u>46 126</u> 32 434	<u>47 666</u> 32 434
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 342</u> 32 920	<u>51 970</u> 32 807	<u>51 694</u> 32 920	<u>51 380</u> 32 920	<u>46 621</u> 32 920	<u>48 161</u> 32 920
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 847</u> 33 414	<u>52 473</u> 33 300	<u>52 198</u> 33 414	<u>51 885</u> 33 414	<u>47 126</u> 33 414	<u>48 665</u> 33 414
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 661</u> 33 233	<u>52 288</u> 33 119	<u>52 013</u> 33 233	<u>51 699</u> 33 233	<u>46 941</u> 33 233	<u>48 480</u> 33 233
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 170</u> 33 731	<u>52 795</u> 33 615	<u>52 521</u> 33 731	<u>52 208</u> 33 731	<u>47 449</u> 33 731	<u>48 989</u> 33 731
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 686</u> 34 237	<u>53 309</u> 34 119	<u>53 037</u> 34 237	<u>52 724</u> 34 237	<u>47 965</u> 34 237	<u>49 504</u> 34 237
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 209</u> 34 750	<u>53 830</u> 34 631	<u>53 560</u> 34 750	<u>53 247</u> 34 750	<u>48 488</u> 34 750	<u>50 028</u> 34 750

					-	-	-		-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 656</u> 31 638	<u>41 872</u> 31 638	<u>50 073</u> 31 638	<u>41 867</u> 31 638	<u>46 129</u> 31 638	<u>47 578</u> 31 638	<u>41 773</u> 31 807
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 140</u> 32 112	<u>42 356</u> 32 112	<u>50 557</u> 32 112	<u>42 351</u> 32 112	<u>46 613</u> 32 112	<u>48 062</u> 32 112	<u>42 259</u> 32 284
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 632</u> 32 594	<u>42 847</u> 32 594	<u>51 048</u> 32 594	<u>42 843</u> 32 594	<u>47 104</u> 32 594	<u>48 554</u> 32 594	<u>42 754</u> 32 769
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 130</u> 33 083	<u>43 345</u> 33 083	<u>51 546</u> 33 083	<u>43 341</u> 33 083	<u>47 602</u> 33 083	<u>49 052</u> 33 083	<u>43 254</u> 33 260
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 979</u> 31 955	<u>42 195</u> 31 955	<u>50 396</u> 31 955	<u>42 190</u> 31 955	<u>46 452</u> 31 955	<u>47 901</u> 31 955	<u>42 098</u> 32 126
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 469</u> 32 434	<u>42 684</u> 32 434	<u>50 885</u> 32 434	<u>42 679</u> 32 434	<u>46 941</u> 32 434	<u>48 390</u> 32 434	<u>42 589</u> 32 608
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 964</u> 32 920	<u>43 179</u> 32 920	<u>51 380</u> 32 920	<u>43 175</u> 32 920	<u>47 436</u> 32 920	<u>48 886</u> 32 920	<u>43 087</u> 33 096
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 468</u> 33 414	<u>43 684</u> 33 414	<u>51 885</u> 33 414	<u>43 679</u> 33 414	<u>47 941</u> 33 414	<u>49 390</u> 33 414	<u>43 594</u> 33 593
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 283</u> 33 233	<u>43 499</u> 33 233	<u>51 699</u> 33 233	<u>43 494</u> 33 233	<u>47 756</u> 33 233	<u>49 205</u> 33 233	<u>43 408</u> 33 411
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 791</u> 33 731	<u>44 007</u> 33 731	<u>52 208</u> 33 731	<u>44 002</u> 33 731	<u>48 264</u> 33 731	<u>49 713</u> 33 731	<u>43 919</u> 33 912
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 307</u> 34 237	<u>44 523</u> 34 237	<u>52 724</u> 34 237	<u>44 518</u> 34 237	<u>48 780</u> 34 237	<u>50 229</u> 34 237	<u>44 438</u> 34 420
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 831</u> 34 750	<u>45 046</u> 34 750	<u>53 247</u> 34 750	<u>45 041</u> 34 750	<u>49 303</u> 34 750	<u>50 753</u> 34 750	<u>44 964</u> 34 936

								-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 200</u> 34 431	<u>52 004</u> 35 533	<u>46 966</u> 35 655	<u>43 810</u> 35 655	<u>54 178</u> 35 533	<u>47 690</u> 35 655
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 727</u> 34 947	<u>52 547</u> 36 066	<u>47 511</u> 36 190	<u>44 356</u> 36 190	<u>54 721</u> 36 066	<u>48 236</u> 36 190
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 262</u> 35 472	<u>53 099</u> 36 607	<u>48 065</u> 36 733	<u>44 910</u> 36 733	<u>55 273</u> 36 607	<u>48 790</u> 36 733
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 804</u> 36 003	<u>53 659</u> 37 156	<u>48 627</u> 37 284	<u>45 472</u> 37 284	<u>55 833</u> 37 156	<u>49 352</u> 37 284
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 552</u> 34 775	<u>52 366</u> 35 888	<u>47 330</u> 36 012	<u>44 174</u> 36 012	<u>54 540</u> 35 888	<u>48 054</u> 36 012
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 083</u> 35 296	<u>52 915</u> 36 426	<u>47 880</u> 36 552	<u>44 725</u> 36 552	<u>55 089</u> 36 426	<u>48 605</u> 36 552
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 623</u> 35 826	<u>53 472</u> 36 973	<u>48 439</u> 37 100	<u>45 284</u> 37 100	<u>55 646</u> 36 973	<u>49 164</u> 37 100
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 172</u> 36 364	<u>54 039</u> 37 528	<u>49 008</u> 37 657	<u>45 852</u> 37 657	<u>56 212</u> 37 528	<u>49 732</u> 37 657
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 970</u> 36 165	<u>53 830</u> 37 323	<u>48 798</u> 37 452	<u>45 643</u> 37 452	<u>56 004</u> 37 323	<u>49 523</u> 37 452
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 523</u> 36 708	<u>54 401</u> 37 883	<u>49 372</u> 38 014	<u>46 216</u> 38 014	<u>56 575</u> 37 883	<u>50 096</u> 38 014
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 086</u> 37 260	<u>54 982</u> 38 452	<u>49 954</u> 38 585	<u>46 798</u> 38 585	<u>57 155</u> 38 452	<u>50 679</u> 38 585
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 655</u> 37 818	<u>55 569</u> 39 029	<u>50 544</u> 39 163	<u>47 388</u> 39 163	<u>57 743</u> 39 029	<u>51 268</u> 39 163



					-	-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>51 132</u> 35 655	<u>54 750</u> 35 533	<u>54 484</u> 35 655	<u>54 170</u> 35 655	<u>49 411</u> 35 655	<u>50 951</u> 35 655
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>51 678</u> 36 190	<u>55 294</u> 36 066	<u>55 029</u> 36 190	<u>54 716</u> 36 190	<u>49 957</u> 36 190	<u>51 496</u> 36 190
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>52 232</u> 36 733	<u>55 846</u> 36 607	<u>55 583</u> 36 733	<u>55 270</u> 36 733	<u>50 511</u> 36 733	<u>52 051</u> 36 733
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>52 794</u> 37 284	<u>56 406</u> 37 156	<u>56 145</u> 37 284	<u>55 832</u> 37 284	<u>51 073</u> 37 284	<u>52 613</u> 37 284
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>51 496</u> 36 012	<u>55 113</u> 35 888	<u>54 848</u> 36 012	<u>54 534</u> 36 012	<u>49 775</u> 36 012	<u>51 315</u> 36 012
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>52 047</u> 36 552	<u>55 662</u> 36 426	<u>55 398</u> 36 552	<u>55 085</u> 36 552	<u>50 326</u> 36 552	<u>51 865</u> 36 552
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>52 606</u> 37 100	<u>56 219</u> 36 973	<u>55 957</u> 37 100	<u>55 644</u> 37 100	<u>50 885</u> 37 100	<u>52 425</u> 37 100
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>53 174</u> 37 657	<u>56 785</u> 37 528	<u>56 525</u> 37 657	<u>56 212</u> 37 657	<u>51 453</u> 37 657	<u>52 993</u> 37 657
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>52 965</u> 37 452	<u>56 577</u> 37 323	<u>56 316</u> 37 452	<u>56 003</u> 37 452	<u>51 244</u> 37 452	<u>52 784</u> 37 452
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>53 538</u> 38 014	<u>57 148</u> 37 883	<u>56 889</u> 38 014	<u>56 576</u> 38 014	<u>51 817</u> 38 014	<u>53 357</u> 38 014
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>54 120</u> 38 585	<u>57 728</u> 38 452	<u>57 472</u> 38 585	<u>57 158</u> 38 585	<u>52 399</u> 38 585	<u>53 939</u> 38 585
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>54 710</u> 39 163	<u>58 316</u> 39 029	<u>58 062</u> 39 163	<u>57 748</u> 39 163	<u>52 989</u> 39 163	<u>54 529</u> 39 163

					-	-	-		-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>41 754</u> 35 655	<u>45 970</u> 35 655	<u>54 170</u> 35 655	<u>45 965</u> 35 655	<u>50 227</u> 35 655	<u>51 676</u> 35 655	<u>45 892</u> 35 846
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 299</u> 36 190	<u>46 515</u> 36 190	<u>54 716</u> 36 190	<u>46 510</u> 36 190	<u>50 772</u> 36 190	<u>52 221</u> 36 190	<u>46 441</u> 36 384
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 854</u> 36 733	<u>47 069</u> 36 733	<u>55 270</u> 36 733	<u>47 064</u> 36 733	<u>51 326</u> 36 733	<u>52 775</u> 36 733	<u>46 998</u> 36 930
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 415</u> 37 284	<u>47 631</u> 37 284	<u>55 832</u> 37 284	<u>47 626</u> 37 284	<u>51 888</u> 37 284	<u>53 337</u> 37 284	<u>47 563</u> 37 484
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 118</u> 36 012	<u>46 333</u> 36 012	<u>54 534</u> 36 012	<u>46 329</u> 36 012	<u>50 591</u> 36 012	<u>52 040</u> 36 012	<u>46 258</u> 36 205
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>42 668</u> 36 552	<u>46 884</u> 36 552	<u>55 085</u> 36 552	<u>46 879</u> 36 552	<u>51 141</u> 36 552	<u>52 590</u> 36 552	<u>46 812</u> 36 747
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 228</u> 37 100	<u>47 443</u> 37 100	<u>55 644</u> 37 100	<u>47 438</u> 37 100	<u>51 700</u> 37 100	<u>53 149</u> 37 100	<u>47 374</u> 37 299
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>43 796</u> 37 657	<u>48 011</u> 37 657	<u>56 212</u> 37 657	<u>48 006</u> 37 657	<u>52 268</u> 37 657	<u>53 718</u> 37 657	<u>47 945</u> 37 859
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>43 586</u> 37 452	<u>47 802</u> 37 452	<u>56 003</u> 37 452	<u>47 797</u> 37 452	<u>52 059</u> 37 452	<u>53 508</u> 37 452	<u>47 735</u> 37 652
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 160</u> 38 014	<u>48 375</u> 38 014	<u>56 576</u> 38 014	<u>48 370</u> 38 014	<u>52 632</u> 38 014	<u>54 082</u> 38 014	<u>48 311</u> 38 217
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>44 742</u> 38 585	<u>48 958</u> 38 585	<u>57 158</u> 38 585	<u>48 953</u> 38 585	<u>53 215</u> 38 585	<u>54 664</u> 38 585	<u>48 896</u> 38 791
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 332</u> 39 163	<u>49 548</u> 39 163	<u>57 748</u> 39 163	<u>49 543</u> 39 163	<u>53 805</u> 39 163	<u>55 254</u> 39 163	<u>49 490</u> 39 373

**212-102.**

								-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 948</u> 16 231	<u>31 667</u> 16 661	<u>28 977</u> 17 043	<u>26 197</u> 17 043	<u>34 566</u> 16 661	<u>29 455</u> 16 978
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>18 474</u> 15 640	<u>34 459</u> 15 640	<u>26 821</u> 15 640	<u>20 946</u> 15 640	<u>34 459</u> 15 640	<u>25 916</u> 15 640
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>19 523</u> 16 668	<u>32 518</u> 18 960	<u>30 238</u> 19 105	<u>28 316</u> 19 105	<u>36 055</u> 18 960	<u>31 780</u> 19 105
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 144</u> 22 194	<u>25 159</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194	<u>35 771</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 056</u> 18 171	<u>37 041</u> 18 171	<u>29 214</u> 20 031	<u>27 800</u> 20 031	<u>37 041</u> 18 171	<u>31 754</u> 20 031
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 658</u> 19 741	<u>33 864</u> 20 280	<u>32 585</u> 21 406	<u>30 663</u> 21 406	<u>37 401</u> 20 280	<u>34 127</u> 21 406
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>22 900</u> 19 979	<u>38 885</u> 19 979	<u>31 247</u> 19 979	<u>25 372</u> 19 979	<u>38 885</u> 19 979	<u>30 342</u> 19 979
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 114	<u>39 024</u> 20 114	<u>31 386</u> 20 114	<u>25 511</u> 20 114	<u>39 024</u> 20 114	<u>30 480</u> 20 114
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 604</u> 22 757	<u>38 500</u> 23 359	<u>35 967</u> 23 895	<u>33 186</u> 23 895	<u>41 398</u> 23 359	<u>36 418</u> 23 804
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 503</u> 23 638	<u>39 423</u> 24 264	<u>36 911</u> 24 820	<u>34 130</u> 24 820	<u>42 321</u> 24 264	<u>37 358</u> 24 726
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 759</u> 23 889	<u>39 685</u> 24 521	<u>37 179</u> 25 084	<u>34 398</u> 25 084	<u>42 584</u> 24 521	<u>37 626</u> 24 989
212-102-0200	7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>32 601</u> 17 043	<u>35 501</u> 16 661	<u>35 186</u> 17 043	<u>35 274</u> 17 043	<u>30 995</u> 16 978	<u>32 419</u> 17 043
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 350</u> 15 640	<u>34 459</u> 15 640	<u>34 459</u> 15 640	<u>34 459</u> 15 640	<u>27 727</u> 15 640	<u>29 539</u> 15 640
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>33 865</u> 19 105	<u>37 846</u> 18 960	<u>36 570</u> 19 105	<u>36 872</u> 19 105	<u>33 440</u> 19 105	<u>34 713</u> 19 105
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 144</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194	<u>41 144</u> 22 194
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 523</u> 20 031	<u>37 041</u> 18 171	<u>36 803</u> 20 031	<u>37 256</u> 20 031	<u>33 792</u> 20 031	<u>35 248</u> 20 031
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>36 212</u> 21 406	<u>39 193</u> 20 280	<u>38 917</u> 21 406	<u>39 219</u> 21 406	<u>35 787</u> 21 406	<u>37 060</u> 21 406
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 776</u> 19 979	<u>38 885</u> 19 979	<u>38 885</u> 19 979	<u>38 885</u> 19 979	<u>32 153</u> 19 979	<u>33 965</u> 19 979
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 915</u> 20 114	<u>39 024</u> 20 114	<u>39 024</u> 20 114	<u>39 024</u> 20 114	<u>32 292</u> 20 114	<u>34 103</u> 20 114
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>39 590</u> 23 895	<u>42 333</u> 23 359	<u>42 175</u> 23 895	<u>42 263</u> 23 895	<u>37 957</u> 23 804	<u>39 408</u> 23 895
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>40 534</u> 24 820	<u>43 256</u> 24 264	<u>43 119</u> 24 820	<u>43 207</u> 24 820	<u>38 898</u> 24 726	<u>40 352</u> 24 820
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>40 802</u> 25 084	<u>43 519</u> 24 521	<u>43 387</u> 25 084	<u>43 475</u> 25 084	<u>39 165</u> 24 989	<u>40 621</u> 25 084
212-102-0200	7473-2010	3								



								-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 278</u> 16 556	<u>32 007</u> 16 994	<u>29 325</u> 17 383	<u>26 544</u> 17 383	<u>34 905</u> 16 994	<u>29 801</u> 17 317
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 480</u> 16 753	<u>32 214</u> 17 197	<u>29 537</u> 17 591	<u>26 756</u> 17 591	<u>35 112</u> 17 197	<u>30 012</u> 17 524
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 619</u> 17 870	<u>33 383</u> 18 343	<u>30 732</u> 18 763	<u>27 951</u> 18 763	<u>36 281</u> 18 343	<u>31 203</u> 18 692
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 130</u> 18 370	<u>33 907</u> 18 856	<u>31 268</u> 19 289	<u>28 488</u> 19 289	<u>36 805</u> 18 856	<u>31 737</u> 19 216
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 139</u> 19 360	<u>34 943</u> 19 873	<u>32 329</u> 20 328	<u>29 548</u> 20 328	<u>37 842</u> 19 873	<u>32 793</u> 20 251
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 810</u> 20 018	<u>35 632</u> 20 548	<u>33 033</u> 21 019	<u>30 252</u> 21 019	<u>38 530</u> 20 548	<u>33 495</u> 20 939
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 333</u> 20 531	<u>36 169</u> 21 074	<u>33 582</u> 21 558	<u>30 801</u> 21 558	<u>39 067</u> 21 074	<u>34 042</u> 21 476
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 712</u> 21 882	<u>37 584</u> 22 461	<u>35 030</u> 22 977	<u>32 249</u> 22 977	<u>40 482</u> 22 461	<u>35 484</u> 22 889
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 068</u> 23 212	<u>38 977</u> 23 827	<u>36 454</u> 24 373	<u>33 673</u> 24 373	<u>41 875</u> 23 827	<u>36 903</u> 24 281
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 985</u> 24 111	<u>39 917</u> 24 749	<u>37 416</u> 25 316	<u>34 635</u> 25 316	<u>42 816</u> 24 749	<u>37 862</u> 25 220
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 246</u> 24 367	<u>40 186</u> 25 012	<u>37 691</u> 25 586	<u>34 910</u> 25 586	<u>43 084</u> 25 012	<u>38 136</u> 25 489

**212-4.**

					-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>32 948</u> 17 383	<u>35 840</u> 16 994	<u>35 533</u> 17 383	<u>35 621</u> 17 383	<u>31 341</u> 17 317	<u>32 767</u> 17 383
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>33 160</u> 17 591	<u>36 047</u> 17 197	<u>35 745</u> 17 591	<u>35 833</u> 17 591	<u>31 552</u> 17 524	<u>32 978</u> 17 591
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>34 355</u> 18 763	<u>37 216</u> 18 343	<u>36 940</u> 18 763	<u>37 029</u> 18 763	<u>32 743</u> 18 692	<u>34 174</u> 18 763
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>34 891</u> 19 289	<u>37 741</u> 18 856	<u>37 477</u> 19 289	<u>37 565</u> 19 289	<u>33 277</u> 19 216	<u>34 710</u> 19 289
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>35 952</u> 20 328	<u>38 777</u> 19 873	<u>38 537</u> 20 328	<u>38 625</u> 20 328	<u>34 333</u> 20 251	<u>35 770</u> 20 328
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 656</u> 21 019	<u>39 465</u> 20 548	<u>39 241</u> 21 019	<u>39 329</u> 21 019	<u>35 035</u> 20 939	<u>36 475</u> 21 019
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>37 205</u> 21 558	<u>40 003</u> 21 074	<u>39 791</u> 21 558	<u>39 879</u> 21 558	<u>35 582</u> 21 476	<u>37 024</u> 21 558
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>38 653</u> 22 977	<u>41 418</u> 22 461	<u>41 238</u> 22 977	<u>41 326</u> 22 977	<u>37 024</u> 22 889	<u>38 472</u> 22 977
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>40 077</u> 24 373	<u>42 810</u> 23 827	<u>42 662</u> 24 373	<u>42 751</u> 24 373	<u>38 443</u> 24 281	<u>39 896</u> 24 373
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 039</u> 25 316	<u>43 751</u> 24 749	<u>43 625</u> 25 316	<u>43 713</u> 25 316	<u>39 402</u> 25 220	<u>40 858</u> 25 316
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>41 314</u> 25 586	<u>44 019</u> 25 012	<u>43 899</u> 25 586	<u>43 987</u> 25 586	<u>39 675</u> 25 489	<u>41 133</u> 25 586

					-	-	-		-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 781</u> 17 383	<u>28 328</u> 17 383	<u>35 621</u> 17 383	<u>27 718</u> 17 317	<u>32 133</u> 17 383	<u>33 401</u> 17 383	<u>27 966</u> 17 383
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 993</u> 17 591	<u>28 540</u> 17 591	<u>35 833</u> 17 591	<u>27 929</u> 17 524	<u>32 344</u> 17 591	<u>33 613</u> 17 591	<u>28 178</u> 17 591
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 189</u> 18 763	<u>29 736</u> 18 763	<u>37 029</u> 18 763	<u>29 120</u> 18 692	<u>33 540</u> 18 763	<u>34 808</u> 18 763	<u>29 374</u> 18 763
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 725</u> 19 289	<u>30 272</u> 19 289	<u>37 565</u> 19 289	<u>29 654</u> 19 216	<u>34 076</u> 19 289	<u>35 344</u> 19 289	<u>29 910</u> 19 289
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 785</u> 20 328	<u>31 332</u> 20 328	<u>38 625</u> 20 328	<u>30 710</u> 20 251	<u>35 136</u> 20 328	<u>36 405</u> 20 328	<u>30 970</u> 20 328
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 489</u> 21 019	<u>32 037</u> 21 019	<u>39 329</u> 21 019	<u>31 412</u> 20 939	<u>35 841</u> 21 019	<u>37 109</u> 21 019	<u>31 674</u> 21 019
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 039</u> 21 558	<u>32 586</u> 21 558	<u>39 879</u> 21 558	<u>31 959</u> 21 476	<u>36 390</u> 21 558	<u>37 658</u> 21 558	<u>32 224</u> 21 558
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 486</u> 22 977	<u>34 033</u> 22 977	<u>41 326</u> 22 977	<u>33 401</u> 22 889	<u>37 838</u> 22 977	<u>39 106</u> 22 977	<u>33 671</u> 22 977
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 911</u> 24 373	<u>35 458</u> 24 373	<u>42 751</u> 24 373	<u>34 820</u> 24 281	<u>39 262</u> 24 373	<u>40 530</u> 24 373	<u>35 096</u> 24 373
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 873</u> 25 316	<u>36 420</u> 25 316	<u>43 713</u> 25 316	<u>35 779</u> 25 220	<u>40 224</u> 25 316	<u>41 492</u> 25 316	<u>36 058</u> 25 316
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 148</u> 25 586	<u>36 695</u> 25 586	<u>43 987</u> 25 586	<u>36 052</u> 25 489	<u>40 499</u> 25 586	<u>41 767</u> 25 586	<u>36 332</u> 25 586



**212-401.**

								-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 656</u> 13 479	<u>26 020</u> 12 974	<u>24 248</u> 13 353	<u>21 071</u> 13 353	<u>29 175</u> 12 974	<u>24 414</u> 13 353
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 149</u> 15 527	<u>27 986</u> 15 594	<u>27 492</u> 15 812	<u>23 183</u> 15 812	<u>31 229</u> 15 594	<u>26 828</u> 15 812
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 157</u> 16 516	<u>28 739</u> 16 333	<u>28 455</u> 16 756	<u>24 147</u> 16 756	<u>31 982</u> 16 333	<u>27 791</u> 16 756
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 629</u> 17 959	<u>30 322</u> 17 884	<u>29 983</u> 18 254	<u>25 674</u> 18 254	<u>33 565</u> 17 884	<u>29 319</u> 18 254
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 675</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>29 327</u> 18 984	<u>23 942</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>28 497</u> 18 984
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 938</u> 19 242	<u>31 060</u> 18 608	<u>31 215</u> 19 462	<u>26 906</u> 19 462	<u>34 303</u> 18 608	<u>30 550</u> 19 462
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 591</u> 20 863	<u>32 213</u> 19 738	<u>33 264</u> 21 128	<u>29 225</u> 21 128	<u>35 455</u> 19 738	<u>32 641</u> 21 128
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 664</u> 22 310	<u>34 690</u> 21 474	<u>33 172</u> 22 102	<u>29 994</u> 22 102	<u>37 845</u> 21 474	<u>33 338</u> 22 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 963</u> 23 584	<u>35 941</u> 22 700	<u>34 459</u> 23 364	<u>31 281</u> 23 364	<u>39 096</u> 22 700	<u>34 625</u> 23 364
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 384</u> 25 958	<u>38 271</u> 24 985	<u>36 858</u> 25 716	<u>33 680</u> 25 716	<u>41 426</u> 24 985	<u>37 024</u> 25 716
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 493</u> 15 280	<u>27 788</u> 14 708	<u>26 068</u> 15 138	<u>22 890</u> 15 138	<u>30 943</u> 14 708	<u>26 234</u> 15 138

					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 735</u> 13 353	<u>30 198</u> 12 974	<u>30 100</u> 13 353	<u>30 181</u> 13 353	<u>25 826</u> 13 353	<u>27 154</u> 13 353
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>30 813</u> 15 812	<u>32 871</u> 15 594	<u>33 093</u> 15 812	<u>33 093</u> 15 812	<u>28 156</u> 15 812	<u>29 485</u> 15 812
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 776</u> 16 756	<u>33 624</u> 16 333	<u>34 056</u> 16 756	<u>34 056</u> 16 756	<u>29 119</u> 16 756	<u>30 448</u> 16 756
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>33 304</u> 18 254	<u>35 207</u> 17 884	<u>35 584</u> 18 254	<u>35 584</u> 18 254	<u>30 647</u> 18 254	<u>31 975</u> 18 254
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 479</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>30 158</u> 18 984	<u>31 818</u> 18 984
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>34 536</u> 19 462	<u>35 944</u> 18 608	<u>36 816</u> 19 462	<u>36 816</u> 19 462	<u>31 879</u> 19 462	<u>33 207</u> 19 462
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 377</u> 21 128	<u>37 097</u> 19 738	<u>38 515</u> 21 128	<u>38 515</u> 21 128	<u>33 887</u> 21 128	<u>35 132</u> 21 128
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 659</u> 22 102	<u>38 868</u> 21 474	<u>39 024</u> 22 102	<u>39 105</u> 22 102	<u>34 749</u> 22 102	<u>36 078</u> 22 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 946</u> 23 364	<u>40 119</u> 22 700	<u>40 311</u> 23 364	<u>40 392</u> 23 364	<u>36 036</u> 23 364	<u>37 365</u> 23 364
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 345</u> 25 716	<u>42 450</u> 24 985	<u>42 710</u> 25 716	<u>42 791</u> 25 716	<u>38 435</u> 25 716	<u>39 764</u> 25 716
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 555</u> 15 138	<u>31 967</u> 14 708	<u>31 920</u> 15 138	<u>32 001</u> 15 138	<u>27 646</u> 15 138	<u>28 974</u> 15 138

					-	-	-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 455</u> 13 353	<u>22 754</u> 13 353	<u>29 939</u> 13 353	<u>22 671</u> 13 353	<u>26 490</u> 13 353	<u>27 818</u> 13 353	<u>22 588</u> 13 353
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 429</u> 15 812	<u>25 481</u> 15 812	<u>32 806</u> 15 812	<u>26 199</u> 15 812	<u>28 820</u> 15 812	<u>30 149</u> 15 812	<u>25 517</u> 15 812
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 393</u> 16 756	<u>26 444</u> 16 756	<u>33 769</u> 16 756	<u>27 163</u> 16 756	<u>29 784</u> 16 756	<u>31 112</u> 16 756	<u>26 480</u> 16 756
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 920</u> 18 254	<u>27 972</u> 18 254	<u>35 297</u> 18 254	<u>28 690</u> 18 254	<u>31 311</u> 18 254	<u>32 640</u> 18 254	<u>28 008</u> 18 254
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 999</u> 18 984	<u>26 814</u> 18 984	<u>35 970</u> 18 984	<u>27 712</u> 18 984	<u>30 988</u> 18 984	<u>32 649</u> 18 984	<u>26 904</u> 18 984
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 152</u> 19 462	<u>29 204</u> 19 462	<u>36 528</u> 19 462	<u>29 922</u> 19 462	<u>32 543</u> 19 462	<u>33 871</u> 19 462	<u>29 240</u> 19 462
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 518</u> 21 128	<u>31 379</u> 21 128	<u>38 245</u> 21 128	<u>32 052</u> 21 128	<u>34 509</u> 21 128	<u>35 755</u> 21 128	<u>31 401</u> 21 128
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 378</u> 22 102	<u>31 677</u> 22 102	<u>38 862</u> 22 102	<u>31 594</u> 22 102	<u>35 413</u> 22 102	<u>36 742</u> 22 102	<u>31 511</u> 22 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 666</u> 23 364	<u>32 964</u> 23 364	<u>40 150</u> 23 364	<u>32 881</u> 23 364	<u>36 701</u> 23 364	<u>38 029</u> 23 364	<u>32 798</u> 23 364
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 064</u> 25 716	<u>35 363</u> 25 716	<u>42 548</u> 25 716	<u>35 280</u> 25 716	<u>39 099</u> 25 716	<u>40 428</u> 25 716	<u>35 197</u> 25 716
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 275</u> 15 138	<u>24 573</u> 15 138	<u>31 759</u> 15 138	<u>24 490</u> 15 138	<u>28 310</u> 15 138	<u>29 638</u> 15 138	<u>24 407</u> 15 138

								-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 001</u> 17 739	<u>30 202</u> 17 074	<u>28 553</u> 17 574	<u>25 375</u> 17 574	<u>33 357</u> 17 074	<u>28 719</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 539</u> 18 266	<u>30 720</u> 17 582	<u>29 085</u> 18 096	<u>25 908</u> 18 096	<u>33 875</u> 17 582	<u>29 251</u> 18 096
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>21 434</u> 19 144	<u>31 581</u> 18 427	<u>29 972</u> 18 965	<u>26 795</u> 18 965	<u>34 736</u> 18 427	<u>30 138</u> 18 965
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 973</u> 19 672	<u>32 100</u> 18 935	<u>30 506</u> 19 489	<u>27 328</u> 19 489	<u>35 255</u> 18 935	<u>30 672</u> 19 489
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 656</u> 10 538	<u>23 132</u> 10 143	<u>21 276</u> 10 439	<u>18 098</u> 10 439	<u>26 287</u> 10 143	<u>21 442</u> 10 439

**212-402.**

								-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 618</u> 24 605	<u>27 618</u> 24 605	<u>27 618</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 595</u> 23 602	<u>26 595</u> 23 602	<u>26 595</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 866</u> 21 906	<u>24 866</u> 21 906	<u>24 866</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 305</u> 21 356	<u>24 305</u> 21 356	<u>24 305</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356



					-	-	-		-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 759</u> 17 574	<u>27 058</u> 17 574	<u>34 243</u> 17 574	<u>26 975</u> 17 574	<u>30 794</u> 17 574	<u>32 123</u> 17 574	<u>26 892</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 292</u> 18 096	<u>27 591</u> 18 096	<u>34 776</u> 18 096	<u>27 508</u> 18 096	<u>31 327</u> 18 096	<u>32 655</u> 18 096	<u>27 425</u> 18 096
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 179</u> 18 965	<u>28 478</u> 18 965	<u>35 663</u> 18 965	<u>28 395</u> 18 965	<u>32 214</u> 18 965	<u>33 542</u> 18 965	<u>28 311</u> 18 965
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 713</u> 19 489	<u>29 011</u> 19 489	<u>36 197</u> 19 489	<u>28 928</u> 19 489	<u>32 748</u> 19 489	<u>34 076</u> 19 489	<u>28 845</u> 19 489
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>16 483</u> 10 439	<u>19 781</u> 10 439	<u>26 967</u> 10 439	<u>19 698</u> 10 439	<u>23 518</u> 10 439	<u>24 846</u> 10 439	<u>19 615</u> 10 439

					-	-	-		-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{25\,750}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{26\,164}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{27\,749}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{41\,159}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{37\,740}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$



[illegible]

**212-5.**  
**212-501.**

								-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 836</u> 19 525	<u>23 618</u> 20 061	<u>22 769</u> 20 061	<u>22 245</u> 20 061	<u>23 948</u> 20 061	<u>22 803</u> 20 061
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 445</u> 19 142	<u>23 217</u> 19 668	<u>22 367</u> 19 668	<u>21 844</u> 19 668	<u>23 546</u> 19 668	<u>22 402</u> 19 668
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 038</u> 19 722	<u>23 826</u> 20 264	<u>22 976</u> 20 264	<u>22 453</u> 20 264	<u>24 155</u> 20 264	<u>23 011</u> 20 264
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 082</u> 18 785	<u>22 843</u> 19 301	<u>21 994</u> 19 301	<u>21 470</u> 19 301	<u>23 173</u> 19 301	<u>22 028</u> 19 301
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>25 370</u> 22 299	<u>25 288</u> 22 299	<u>25 501</u> 22 299	<u>26 011</u> 22 299	<u>25 785</u> 22 299
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 828</u> 18 099	<u>22 134</u> 18 419	<u>21 024</u> 18 419	<u>20 202</u> 18 419	<u>22 342</u> 18 419	<u>20 920</u> 18 419

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 289</u> 20 061	<u>24 104</u> 20 061	<u>23 670</u> 20 061	<u>23 740</u> 20 061	<u>23 220</u> 20 061	<u>23 341</u> 20 061
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 887</u> 19 668	<u>23 702</u> 19 668	<u>23 269</u> 19 668	<u>23 338</u> 19 668	<u>22 818</u> 19 668	<u>22 939</u> 19 668
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 496</u> 20 264	<u>24 311</u> 20 264	<u>23 878</u> 20 264	<u>23 947</u> 20 264	<u>23 427</u> 20 264	<u>23 548</u> 20 264
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 514</u> 19 301	<u>23 329</u> 19 301	<u>22 895</u> 19 301	<u>22 965</u> 19 301	<u>22 444</u> 19 301	<u>22 566</u> 19 301
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 306</u> 22 299	<u>26 386</u> 22 299	<u>25 417</u> 22 299	<u>25 528</u> 22 299	<u>25 982</u> 22 299	<u>26 034</u> 22 299
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 700</u> 18 419	<u>22 429</u> 18 419	<u>22 168</u> 18 419	<u>22 203</u> 18 419	<u>21 423</u> 18 419	<u>21 544</u> 18 419

					-	-	-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 013</u> 20 061	<u>22 474</u> 20 061	<u>23 913</u> 20 061	<u>22 561</u> 20 061	<u>23 098</u> 20 061	<u>23 445</u> 20 061	<u>22 647</u> 20 061
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 611</u> 19 668	<u>22 072</u> 19 668	<u>23 512</u> 19 668	<u>22 159</u> 19 668	<u>22 697</u> 19 668	<u>23 043</u> 19 668	<u>22 246</u> 19 668
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 220</u> 20 264	<u>22 681</u> 20 264	<u>24 120</u> 20 264	<u>22 768</u> 20 264	<u>23 305</u> 20 264	<u>23 652</u> 20 264	<u>22 855</u> 20 264
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 238</u> 19 301	<u>21 699</u> 19 301	<u>23 138</u> 19 301	<u>21 786</u> 19 301	<u>22 323</u> 19 301	<u>22 670</u> 19 301	<u>21 872</u> 19 301
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 417</u> 22 299	<u>25 689</u> 22 299	<u>26 300</u> 22 299	<u>25 340</u> 22 299	<u>25 924</u> 22 299	<u>26 080</u> 22 299	<u>25 773</u> 22 299
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 950</u> 18 419	<u>20 556</u> 18 419	<u>22 220</u> 18 419	<u>20 747</u> 18 419	<u>21 267</u> 18 419	<u>21 666</u> 18 419	<u>20 747</u> 18 419

								-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 644</u> 17 918	<u>21 946</u> 18 235	<u>20 837</u> 18 235	<u>20 015</u> 18 235	<u>22 154</u> 18 235	<u>20 733</u> 18 235
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>23 005</u> 21 651	<u>25 846</u> 22 246	<u>24 997</u> 22 246	<u>24 473</u> 22 246	<u>26 176</u> 22 246	<u>25 031</u> 22 246
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 155</u> 20 817	<u>24 973</u> 21 389	<u>24 123</u> 21 389	<u>23 600</u> 21 389	<u>25 302</u> 21 389	<u>24 158</u> 21 389
212-501-0304	, II		1	1000	<u>18 729</u> 17 459	<u>21 454</u> 17 939	<u>20 604</u> 17 939	<u>20 081</u> 17 939	<u>21 783</u> 17 939	<u>20 639</u> 17 939
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 904</u> 16 924	<u>20 847</u> 18 568	<u>21 714</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568	<u>22 009</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 239</u> 16 272	<u>20 328</u> 17 854	<u>20 986</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854	<u>21 289</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 744</u> 19 434	<u>23 524</u> 19 968	<u>22 674</u> 19 968	<u>22 151</u> 19 968	<u>23 853</u> 19 968	<u>22 709</u> 19 968

					-	-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 513</u> 18 235	<u>22 241</u> 18 235	<u>21 981</u> 18 235	<u>22 016</u> 18 235	<u>21 235</u> 18 235	<u>21 357</u> 18 235
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 517</u> 22 246	<u>26 332</u> 22 246	<u>25 898</u> 22 246	<u>25 968</u> 22 246	<u>25 447</u> 22 246	<u>25 569</u> 22 246
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 643</u> 21 389	<u>25 458</u> 21 389	<u>25 025</u> 21 389	<u>25 094</u> 21 389	<u>24 574</u> 21 389	<u>24 695</u> 21 389
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 124</u> 17 939	<u>21 939</u> 17 939	<u>21 506</u> 17 939	<u>21 575</u> 17 939	<u>21 055</u> 17 939	<u>21 176</u> 17 939
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 194</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568	<u>21 020</u> 18 568	<u>21 246</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 526</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854	<u>20 399</u> 17 854	<u>20 584</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0502	II		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 194</u> 19 968	<u>24 009</u> 19 968	<u>23 576</u> 19 968	<u>23 645</u> 19 968	<u>23 125</u> 19 968	<u>23 246</u> 19 968

					-	-	-		-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 763</u> 18 235	<u>20 368</u> 18 235	<u>22 033</u> 18 235	<u>20 559</u> 18 235	<u>21 079</u> 18 235	<u>21 478</u> 18 235	<u>20 559</u> 18 235
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 241</u> 22 246	<u>24 702</u> 22 246	<u>26 141</u> 22 246	<u>24 789</u> 22 246	<u>25 326</u> 22 246	<u>25 673</u> 22 246	<u>24 875</u> 22 246
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 367</u> 21 389	<u>23 828</u> 21 389	<u>25 268</u> 21 389	<u>23 915</u> 21 389	<u>24 453</u> 21 389	<u>24 800</u> 21 389	<u>24 002</u> 21 389
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 848</u> 17 939	<u>20 309</u> 17 939	<u>21 748</u> 17 939	<u>20 396</u> 17 939	<u>20 933</u> 17 939	<u>21 280</u> 17 939	<u>20 483</u> 17 939
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 581</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568	<u>21 974</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568	<u>22 581</u> 18 568
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 853</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854	<u>21 246</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854	<u>21 853</u> 17 854
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 918</u> 19 968	<u>22 379</u> 19 968	<u>23 818</u> 19 968	<u>22 466</u> 19 968	<u>23 003</u> 19 968	<u>23 350</u> 19 968	<u>22 552</u> 19 968

**212-502.**

								-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 850</u> 20 792	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 723</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792
212-502-0102	, II		1	1000	<u>20 239</u> 16 272	<u>22 757</u> 19 738	<u>22 601</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 398</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 708</u> 17 712	<u>21 391</u> 19 508	<u>22 950</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>22 794</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 005</u> 17 023	<u>20 616</u> 18 749	<u>22 176</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 020</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 051</u> 23 640
212-503-0102	-15		1	1000	<u>25 124</u> 22 732
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 607</u> 21 244



					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 012</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>21 836</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 621</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>22 499</u> 19 508	<u>22 655</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 847</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>21 725</u> 18 749	<u>21 881</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749

					-	-	-		-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>22 953</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 540</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>23 124</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 349</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749

**212-504.**

					,	.	,	.	-	-	-
212-504-0100											
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 931</u> 5 815	
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	

**212-6.****212-601.**

-

					,	.	,	.	-	-	-
212-601-0100	-	-									
	1168-2006										
212-601-0101	-	-		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
	1168-2006										

**213.****213-1.****213-101.**

					,	.	,	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-504-0100										
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 043</u> 6 043

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-								
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-		-	-	-
212-504-0100											
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

					-	-	-		-	-	-
212-601-0100	-	1168-2006	-								
212-601-0101	-	1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---

							-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>71 678</u> 66 897	<u>79 710</u> 66 897	<u>73 697</u> 66 897	<u>105 873</u> 66 897	<u>78 754</u> 66 897	<u>84 492</u> 66 897
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>72 804</u> 68 751					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>75 528</u> 71 422					
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>82 812</u> 78 563					
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>61 017</u> 56 953	<u>67 841</u> 56 953	<u>62 733</u> 56 953	<u>90 069</u> 56 953	<u>67 029</u> 56 953	<u>71 903</u> 56 953
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>61 649</u> 58 210					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>69 243</u> 65 655					
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>71 160</u> 66 897	<u>77 984</u> 66 897	<u>72 876</u> 66 897	<u>100 213</u> 66 897	<u>77 172</u> 66 897	<u>82 047</u> 66 897
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>71 930</u> 68 289		<u>81 260</u> 75 118			

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>112 299</u> 66 897	<u>88 431</u> 66 897	<u>90 267</u> 66 897	<u>80 667</u> 66 897	<u>82 579</u> 66 897	<u>72 940</u> 66 897
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>95 529</u> 56 953	<u>75 251</u> 56 953	<u>76 811</u> 56 953	<u>68 654</u> 56 953	<u>70 279</u> 56 953	<u>62 089</u> 56 953
213-101-0302	125	1000 .	2	2700						
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>105 672</u> 66 897	<u>85 394</u> 66 897	<u>86 954</u> 66 897	<u>78 797</u> 66 897	<u>80 422</u> 66 897	<u>72 232</u> 66 897
213-101-0402	125	1000 .	2	2700						

					-	-		-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>77 125</u> 66 897	<u>87 360</u> 66 897	<u>78 196</u> 66 897	<u>81 623</u> 66 897	<u>83 535</u> 66 897	<u>77 232</u> 66 897
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>65 645</u> 56 953	<u>74 341</u> 56 953	<u>66 554</u> 56 953	<u>69 466</u> 56 953	<u>71 091</u> 56 953	<u>65 736</u> 56 953
213-101-0302	125	1000 .	2	2700						
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>75 788</u> 66 897	<u>84 484</u> 66 897	<u>76 698</u> 66 897	<u>79 609</u> 66 897	<u>81 234</u> 66 897	<u>75 879</u> 66 897
213-101-0402	125	1000 .	2	2700			<u>88 016</u> 77 993			<u>87 197</u> 77 993



							-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	$\frac{86\,562}{84\,074}$	$\frac{95\,504}{84\,074}$	$\frac{90\,396}{84\,074}$	$\frac{117\,732}{84\,074}$	$\frac{94\,692}{84\,074}$	$\frac{99\,566}{84\,074}$
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	$\frac{88\,132}{84\,173}$					
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	$\frac{88\,522}{84\,556}$					
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	$\frac{94\,556}{90\,472}$					
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	$\frac{96\,341}{90\,402}$	$\frac{105\,980}{90\,402}$	$\frac{98\,764}{90\,402}$	$\frac{137\,375}{90\,402}$	$\frac{104\,832}{90\,402}$	$\frac{111\,717}{90\,402}$
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	$\frac{96\,341}{90\,402}$	$\frac{105\,980}{90\,402}$	$\frac{84\,889}{79\,102}$	$\frac{137\,375}{90\,402}$	$\frac{104\,832}{90\,402}$	$\frac{111\,717}{90\,402}$
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	$\frac{95\,908}{90\,878}$					
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	$\frac{106\,267}{101\,033}$					
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	$\frac{113\,482}{108\,107}$					
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	$\frac{77\,608}{74\,129}$	$\frac{86\,228}{74\,129}$	$\frac{79\,234}{74\,129}$	$\frac{110\,432}{74\,129}$	$\frac{85\,343}{74\,129}$	$\frac{90\,651}{74\,129}$
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	$\frac{80\,641}{75\,937}$	$\frac{88\,072}{75\,937}$	$\frac{72\,318}{67\,349}$	$\frac{112\,276}{75\,937}$	$\frac{87\,187}{75\,937}$	$\frac{92\,495}{75\,937}$

					-	-	-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>123 192</u> 84 074	<u>102 914</u> 84 074	<u>104 474</u> 84 074	<u>96 317</u> 84 074	<u>97 942</u> 84 074	<u>89 752</u> 84 074
213-101-0404	175	1000 .	2	2700						
213-101-0405	200	1000 .	2	2700						
213-101-0406	250	1000 .	2	2700						
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>145 087</u> 90 402	<u>116 445</u> 90 402	<u>118 648</u> 90 402	<u>107 127</u> 90 402	<u>109 422</u> 90 402	<u>97 856</u> 90 402
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>145 087</u> 90 402	<u>116 445</u> 90 402	<u>118 648</u> 90 402	<u>107 127</u> 90 402	<u>109 422</u> 90 402	<u>85 076</u> 79 102
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>116 377</u> 74 129	<u>94 296</u> 74 129	<u>95 994</u> 74 129	<u>87 112</u> 74 129	<u>88 882</u> 74 129	<u>78 998</u> 74 129
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>118 221</u> 75 937	<u>96 140</u> 75 937	<u>97 838</u> 75 937	<u>88 957</u> 75 937	<u>90 726</u> 75 937	<u>72 083</u> 67 349

					-	-		-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>93 307</u> 84 074	<u>102 004</u> 84 074	<u>94 217</u> 84 074	<u>97 129</u> 84 074	<u>98 754</u> 84 074	<u>93 398</u> 84 074
213-101-0404	175	1000 .	2	2700						
213-101-0405	200	1000 .	2	2700						
213-101-0406	250	1000 .	2	2700						
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>102 877</u> 90 402	<u>115 160</u> 90 402	<u>104 162</u> 90 402	<u>108 275</u> 90 402	<u>110 570</u> 90 402	<u>103 005</u> 90 402
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>87 144</u> 79 102	<u>115 160</u> 90 402	<u>87 919</u> 79 102	<u>108 275</u> 90 402	<u>110 570</u> 90 402	<u>87 169</u> 79 102
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>81 054</u> 74 129	<u>93 305</u> 74 129	<u>81 706</u> 74 129	<u>87 997</u> 74 129	<u>89 766</u> 74 129	<u>81 056</u> 74 129
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>74 138</u> 67 349	<u>95 149</u> 75 937	<u>74 790</u> 67 349	<u>89 841</u> 75 937	<u>91 611</u> 75 937	<u>74 141</u> 67 349

					,	,	-	-	-	-
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>87 426</u> 83 283					
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>95 919</u> 91 610					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>102 461</u> 98 024					
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>90 784</u> 85 882	<u>98 215</u> 85 882	<u>92 652</u> 85 882	<u>122 419</u> 85 882	<u>97 330</u> 85 882	<u>102 638</u> 85 882
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>85 907</u> 82 266	<u>100 059</u> 87 690	<u>87 533</u> 82 266	<u>124 263</u> 87 690	<u>99 175</u> 87 690	<u>104 482</u> 87 690
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>99 471</u> 96 730	<u>109 280</u> 96 730	<u>103 718</u> 96 730	<u>131 179</u> 94 470	<u>108 396</u> 96 730	<u>113 703</u> 96 730
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>102 589</u> 98 149					
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>104 588</u> 100 109					

**213-102.**

					,	,	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								

					-	-	-	-	-	-
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>128 364</u> 85 882	<u>106 283</u> 85 882	<u>107 982</u> 85 882	<u>99 100</u> 85 882	<u>100 869</u> 85 882	<u>91 952</u> 85 882
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>130 208</u> 87 690	<u>108 127</u> 87 690	<u>109 826</u> 87 690	<u>100 944</u> 87 690	<u>102 713</u> 87 690	<u>87 297</u> 82 266
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>139 429</u> 96 730	<u>117 348</u> 96 730	<u>119 047</u> 96 730	<u>110 165</u> 96 730	<u>111 934</u> 96 730	<u>103 017</u> 96 730
213-101-0704	175	1000 .	2	2940						
213-101-0705	200	1000 .	2	2940						

					-	-		-	-	-
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>95 823</u> 85 882	<u>105 292</u> 85 882	<u>96 814</u> 85 882	<u>99 984</u> 85 882	<u>101 754</u> 85 882	<u>95 922</u> 85 882
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>89 353</u> 82 266	<u>107 136</u> 87 690	<u>90 005</u> 82 266	<u>101 829</u> 87 690	<u>103 598</u> 87 690	<u>89 355</u> 82 266
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>104 583</u> 94 470	<u>114 052</u> 94 470	<u>107 879</u> 96 730	<u>111 050</u> 96 730	<u>112 819</u> 96 730	<u>106 987</u> 96 730
213-101-0704	175	1000 .	2	2940						
213-101-0705	200	1000 .	2	2940						

						-	-	-		-
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>83 717</u> 81 405	<u>65 850</u> 62 739	<u>67 342</u> 62 739	<u>66 248</u> 62 739	<u>66 513</u> 62 739	<u>66 168</u> 62 739
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>84 026</u> 81 709	<u>66 127</u> 63 010	<u>67 619</u> 63 010	<u>66 524</u> 63 010	<u>66 790</u> 63 010	<u>66 445</u> 63 010
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>84 439</u> 82 114	<u>66 403</u> 63 281	<u>67 896</u> 63 281	<u>66 801</u> 63 281	<u>67 066</u> 63 281	<u>66 722</u> 63 281
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>129 158</u> 125 955	<u>106 422</u> 102 516	<u>107 915</u> 102 516	<u>106 820</u> 102 516	<u>107 085</u> 102 516	<u>106 741</u> 102 516

**213-3.** , ,  
**213-301.**

								-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 912</u> 27 347	<u>38 145</u> 30 737	<u>34 833</u> 30 737	<u>31 064</u> 27 347	<u>38 145</u> 30 737	<u>34 408</u> 30 737
213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 958</u> 19 859					

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 135</u> 30 737	<u>38 145</u> 30 737	<u>37 166</u> 30 737	<u>38 471</u> 30 737	<u>35 088</u> 30 737	<u>35 739</u> 30 737
213-301-0200	( ) 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						



					-	-	-		-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 191</u> 27 347	<u>31 743</u> 27 347	<u>36 927</u> 30 737	<u>32 196</u> 27 347	<u>35 201</u> 30 737	<u>35 965</u> 30 737	<u>31 607</u> 27 347
213-301-0200	( ) 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600							

								-	-	-
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 101</u> 21 845					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 956</u> 21 845					
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>21 346</u> 20 213					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>21 390</u> 20 213					

**213-304.**

								-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>334</u> 307	<u>382</u> 307	<u>346</u> 307	<u>539</u> 307	<u>376</u> 307	<u>411</u> 307
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>222</u> 208	<u>245</u> 208	<u>228</u> 208	<u>319</u> 208	<u>242</u> 208	<u>258</u> 208

**22.****221.**

				,	-	-	-	-	-	-
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

				,	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>577</u> 307	<u>434</u> 307	<u>445</u> 307	<u>388</u> 307	<u>399</u> 307	<u>342</u> 307
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>337</u> 208	<u>269</u> 208	<u>274</u> 208	<u>247</u> 208	<u>253</u> 208	<u>225</u> 208

				,	-	-	-		-	-	-
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660							

				,	-	-		-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{367}{307}$	$\frac{428}{307}$	$\frac{373}{307}$	$\frac{394}{307}$	$\frac{405}{307}$	$\frac{367}{307}$
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{237}{208}$	$\frac{266}{208}$	$\frac{240}{208}$	$\frac{250}{208}$	$\frac{255}{208}$	$\frac{238}{208}$

**221-102.**

					，	，	，	-	-	
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>5 690</u> 5 374	<u>8 048</u> 5 374	<u>6 179</u> 5 374	<u>5 813</u> 5 374	<u>7 769</u> 5 374	<u>6 121</u> 5 374

**221-103.**

					,	.	.	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	7,5 - 13579-78	3	1	2432	<u>42 708</u> 34 347	<u>58 938</u> 34 347	<u>46 425</u> 34 347	<u>44 083</u> 34 347	<u>57 633</u> 34 347	<u>45 133</u> 34 347

221-103-0100	28737-90	3								

					-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{6\,469}{5\,374}$	$\frac{8\,160}{5\,374}$	$\frac{6\,709}{5\,374}$	$\frac{6\,821}{5\,374}$	$\frac{6\,237}{5\,374}$	$\frac{6\,353}{5\,374}$

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	$\frac{49\,343}{34\,347}$	$\frac{61\,058}{34\,347}$	$\frac{51\,957}{34\,347}$	$\frac{51\,965}{34\,347}$	$\frac{48\,849}{34\,347}$	$\frac{47\,779}{34\,347}$

					-	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3								



								-	-	-
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>104 466</u> 94 935					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>104 555</u> 94 935					
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>133 338</u> 123 179	<u>160 736</u> 123 179	<u>127 951</u> 123 179	<u>135 904</u> 123 179	<u>157 042</u> 123 179	<u>136 545</u> 123 179

**221-104.**

								-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	1,5 ' / 2 956-93	3	1	2453	<u>72 356</u> 63 493	<u>87 045</u> 63 493	<u>77 895</u> 63 493	<u>73 526</u> 63 493	<u>86 110</u> 63 493	<u>74 746</u> 63 493
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2450	<u>71 569</u> 43 118	<u>46 229</u> 43 118	<u>78 166</u> 43 118	<u>72 169</u> 43 118	<u>53 039</u> 43 118	<u>65 571</u> 43 118



					-	-	-	-	-	-
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523						
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>130 168</u> 123 179	<u>152 116</u> 123 179	<u>132 697</u> 123 179	<u>133 980</u> 123 179	<u>138 469</u> 123 179	<u>142 266</u> 123 179

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	1,5 ' / 2 956-93	3	1	2453	<u>80 996</u> 63 493	<u>91 185</u> 63 493	<u>83 663</u> 63 493	<u>83 473</u> 63 493	<u>78 768</u> 63 493	<u>76 848</u> 63 493
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2450	<u>81 165</u> 43 118	<u>61 373</u> 43 118	<u>84 164</u> 43 118	<u>78 766</u> 43 118	<u>79 965</u> 43 118	<u>66 171</u> 43 118

8.04-08-2021

					-	-	-		-	-	-
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494							
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523							
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>133 338</u> 123 179	<u>138 469</u> 123 179	<u>141 650</u> 123 179	<u>128 944</u> 123 179	<u>141 034</u> 123 179	<u>142 881</u> 123 179	<u>135 262</u> 123 179

					-	-	-		-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	1,5 ' / 2 956-93	3	1	2453	<u>73 008</u> 63 493	<u>76 180</u> 63 493	<u>78 938</u> 63 493	<u>76 860</u> 63 493	<u>77 618</u> 63 493	<u>80 502</u> 63 493	<u>76 362</u> 63 493
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2450	<u>71 569</u> 43 118	<u>76 367</u> 43 118	<u>64 372</u> 43 118	<u>76 967</u> 43 118	<u>72 169</u> 43 118	<u>81 165</u> 43 118	<u>76 967</u> 43 118

								-	-	-
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>68 235</u> 39 805	<u>42 854</u> 39 805	<u>74 844</u> 39 805	<u>68 836</u> 39 805	<u>49 675</u> 39 805	<u>62 228</u> 39 805
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>69 792</u> 49 626	<u>61 331</u> 49 626	<u>75 949</u> 49 626	<u>70 633</u> 49 626	<u>64 877</u> 49 626	<u>67 330</u> 49 626

**222.****222-1.****222-101.**

								-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>121 964</u> 102 114	<u>115 066</u> 91 571	<u>122 649</u> 102 114	<u>123 537</u> 102 114	<u>115 138</u> 91 571	<u>120 505</u> 102 114
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>86 030</u> 81 933	<u>122 815</u> 81 933	<u>94 110</u> 81 933	<u>88 434</u> 81 933	<u>118 549</u> 81 933	<u>93 232</u> 81 933
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>95 105</u> 90 829	<u>131 890</u> 90 829	<u>103 185</u> 90 829	<u>97 509</u> 90 829	<u>127 624</u> 90 829	<u>102 306</u> 90 829

					-	-	-	-	-	-	
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>77 847</u> 39 805	<u>58 023</u> 39 805	<u>80 851</u> 39 805	<u>75 444</u> 39 805	<u>76 646</u> 39 805	<u>62 829</u> 39 805
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>78 995</u> 49 626	<u>71 844</u> 49 626	<u>81 856</u> 49 626	<u>78 653</u> 49 626	<u>77 359</u> 49 626	<u>68 565</u> 49 626

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>125 267</u> 102 114	<u>117 755</u> 91 571	<u>128 039</u> 102 114	<u>125 934</u> 102 114	<u>128 762</u> 102 114	<u>123 638</u> 102 114
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>98 501</u> 81 933	<u>124 521</u> 81 933	<u>102 340</u> 81 933	<u>104 046</u> 81 933	<u>94 988</u> 81 933	<u>96 744</u> 81 933
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 576</u> 90 829	<u>133 596</u> 90 829	<u>111 415</u> 90 829	<u>113 121</u> 90 829	<u>104 063</u> 90 829	<u>105 819</u> 90 829

					-	-	-		-	-	-
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>68 235</u> 39 805	<u>73 041</u> 39 805	<u>61 027</u> 39 805	<u>73 642</u> 39 805	<u>68 836</u> 39 805	<u>77 847</u> 39 805	<u>73 642</u> 39 805
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>70 067</u> 49 626	<u>74 184</u> 49 626	<u>68 407</u> 49 626	<u>74 818</u> 49 626	<u>72 361</u> 49 626	<u>78 786</u> 49 626	<u>74 608</u> 49 626

					-	-	-		-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>121 964</u> 102 114	<u>126 936</u> 102 114	<u>122 421</u> 102 114	<u>122 531</u> 102 114	<u>126 073</u> 102 114	<u>131 553</u> 102 114	<u>125 655</u> 102 114
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>87 410</u> 81 933	<u>91 485</u> 81 933	<u>101 136</u> 81 933	<u>92 439</u> 81 933	<u>95 866</u> 81 933	<u>97 623</u> 81 933	<u>91 581</u> 81 933
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>96 485</u> 90 829	<u>100 560</u> 90 829	<u>110 210</u> 90 829	<u>101 513</u> 90 829	<u>104 941</u> 90 829	<u>106 697</u> 90 829	<u>100 655</u> 90 829

								-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>70 677</u> 67 978	<u>90 715</u> 67 978	<u>75 078</u> 67 978	<u>71 987</u> 67 978	<u>88 391</u> 67 978	<u>74 600</u> 67 978
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 377</u> 69 645	<u>92 414</u> 69 645	<u>76 778</u> 69 645	<u>73 687</u> 69 645	<u>90 091</u> 69 645	<u>76 300</u> 69 645
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>88 735</u> 84 584	<u>125 520</u> 84 584	<u>96 815</u> 84 584	<u>91 139</u> 84 584	<u>121 254</u> 84 584	<u>95 936</u> 84 584
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>97 400</u> 93 079	<u>134 185</u> 93 079	<u>105 479</u> 93 079	<u>99 804</u> 93 079	<u>129 919</u> 93 079	<u>104 601</u> 93 079
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>75 023</u> 72 229	<u>95 210</u> 72 229	<u>79 457</u> 72 229	<u>76 342</u> 72 229	<u>92 869</u> 72 229	<u>78 975</u> 72 229

					-	-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>77 470</u> 67 978	<u>91 644</u> 67 978	<u>79 561</u> 67 978	<u>80 491</u> 67 978	<u>75 557</u> 67 978	<u>76 514</u> 67 978
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>79 170</u> 69 645	<u>93 344</u> 69 645	<u>81 261</u> 69 645	<u>82 191</u> 69 645	<u>77 257</u> 69 645	<u>78 213</u> 69 645
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>101 206</u> 84 584	<u>127 226</u> 84 584	<u>105 045</u> 84 584	<u>106 751</u> 84 584	<u>97 693</u> 84 584	<u>99 449</u> 84 584
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>109 870</u> 93 079	<u>135 891</u> 93 079	<u>113 710</u> 93 079	<u>115 416</u> 93 079	<u>106 358</u> 93 079	<u>108 114</u> 93 079
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>81 866</u> 72 229	<u>96 146</u> 72 229	<u>83 973</u> 72 229	<u>84 910</u> 72 229	<u>79 939</u> 72 229	<u>80 903</u> 72 229

					-	-	-		-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>71 429</u> 67 978	<u>73 649</u> 67 978	<u>78 905</u> 67 978	<u>74 168</u> 67 978	<u>76 035</u> 67 978	<u>76 992</u> 67 978	<u>73 701</u> 67 978
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>73 129</u> 69 645	<u>75 349</u> 69 645	<u>80 605</u> 69 645	<u>75 868</u> 69 645	<u>77 735</u> 69 645	<u>78 692</u> 69 645	<u>75 401</u> 69 645
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 115</u> 84 584	<u>94 190</u> 84 584	<u>103 840</u> 84 584	<u>95 143</u> 84 584	<u>98 571</u> 84 584	<u>100 327</u> 84 584	<u>94 285</u> 84 584
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>98 780</u> 93 079	<u>102 855</u> 93 079	<u>112 505</u> 93 079	<u>103 808</u> 93 079	<u>107 236</u> 93 079	<u>108 992</u> 93 079	<u>102 950</u> 93 079
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>75 780</u> 72 229	<u>78 016</u> 72 229	<u>83 312</u> 72 229	<u>78 540</u> 72 229	<u>80 421</u> 72 229	<u>81 384</u> 72 229	<u>78 069</u> 72 229



								-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>72 564</u> 69 828	<u>92 601</u> 69 828	<u>76 965</u> 69 828	<u>73 873</u> 69 828	<u>90 278</u> 69 828	<u>76 487</u> 69 828
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>86 764</u> 82 662	<u>123 399</u> 82 662	<u>94 811</u> 82 662	<u>89 158</u> 82 662	<u>119 151</u> 82 662	<u>93 936</u> 82 662
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>70 214</u> 67 426	<u>91 747</u> 67 426	<u>74 944</u> 67 426	<u>71 621</u> 67 426	<u>89 250</u> 67 426	<u>74 430</u> 67 426
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>76 349</u> 73 382	<u>98 779</u> 73 382	<u>81 276</u> 73 382	<u>77 815</u> 73 382	<u>96 178</u> 73 382	<u>80 740</u> 73 382
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>143 369</u> 138 039	<u>181 799</u> 138 039	<u>151 810</u> 138 039	<u>145 880</u> 138 039	<u>177 342</u> 138 039	<u>150 892</u> 138 039

					-	-	-	-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>79 357</u> 69 828	<u>93 531</u> 69 828	<u>81 448</u> 69 828	<u>82 378</u> 69 828	<u>77 444</u> 69 828	<u>78 400</u> 69 828
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>99 184</u> 82 662	<u>125 098</u> 82 662	<u>103 007</u> 82 662	<u>104 707</u> 82 662	<u>95 685</u> 82 662	<u>97 434</u> 82 662
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>77 514</u> 67 426	<u>92 746</u> 67 426	<u>79 762</u> 67 426	<u>80 760</u> 67 426	<u>75 458</u> 67 426	<u>76 486</u> 67 426
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>83 953</u> 73 382	<u>99 819</u> 73 382	<u>86 294</u> 73 382	<u>87 334</u> 73 382	<u>81 811</u> 73 382	<u>82 882</u> 73 382
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>156 397</u> 138 039	<u>183 581</u> 138 039	<u>160 408</u> 138 039	<u>162 191</u> 138 039	<u>152 727</u> 138 039	<u>154 562</u> 138 039

					-	-	-		-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>73 316</u> 69 828	<u>75 536</u> 69 828	<u>80 792</u> 69 828	<u>76 055</u> 69 828	<u>77 922</u> 69 828	<u>78 879</u> 69 828	<u>75 587</u> 69 828
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>88 138</u> 82 662	<u>92 197</u> 82 662	<u>101 808</u> 82 662	<u>93 146</u> 82 662	<u>96 560</u> 82 662	<u>98 309</u> 82 662	<u>92 292</u> 82 662
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>71 022</u> 67 426	<u>73 408</u> 67 426	<u>79 057</u> 67 426	<u>73 966</u> 67 426	<u>75 972</u> 67 426	<u>77 000</u> 67 426	<u>73 463</u> 67 426
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>77 190</u> 73 382	<u>79 675</u> 73 382	<u>85 560</u> 73 382	<u>80 257</u> 73 382	<u>82 347</u> 73 382	<u>83 418</u> 73 382	<u>79 733</u> 73 382
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>144 811</u> 138 039	<u>149 068</u> 138 039	<u>159 150</u> 138 039	<u>150 064</u> 138 039	<u>153 645</u> 138 039	<u>155 480</u> 138 039	<u>149 167</u> 138 039

**222-102.**

								-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>116 271</u> 101 098	<u>124 136</u> 101 098	<u>119 720</u> 101 098	<u>117 790</u> 101 098	<u>124 519</u> 101 098	<u>116 908</u> 101 098
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>115 419</u> 103 977	<u>128 353</u> 103 977	<u>120 809</u> 103 977	<u>116 856</u> 103 977	<u>127 809</u> 103 977	<u>117 582</u> 103 977
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>105 940</u> 95 429	<u>123 833</u> 95 429	<u>109 502</u> 95 429	<u>107 778</u> 95 429	<u>122 339</u> 95 429	<u>108 873</u> 95 429
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>102 960</u> 88 876	<u>113 958</u> 88 876	<u>105 370</u> 88 876	<u>104 693</u> 88 876	<u>113 717</u> 88 876	<u>104 132</u> 88 876
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>96 017</u> 84 124	<u>112 471</u> 84 124	<u>99 154</u> 84 124	<u>98 081</u> 84 124	<u>111 288</u> 84 124	<u>98 680</u> 84 124
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>106 139</u> 99 706	<u>132 557</u> 99 706	<u>107 210</u> 99 706	<u>107 967</u> 99 706	<u>129 251</u> 99 706	<u>110 246</u> 99 706
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>98 535</u> 89 217	<u>117 435</u> 89 217	<u>101 032</u> 89 217	<u>100 123</u> 89 217	<u>115 627</u> 89 217	<u>101 273</u> 89 217
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>106 424</u> 95 858	<u>122 261</u> 95 858	<u>111 117</u> 95 858	<u>108 023</u> 95 858	<u>121 170</u> 95 858	<u>109 074</u> 95 858
222-102-0200	948-84	3								

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>122 555</u> 101 098	<u>128 343</u> 101 098	<u>125 343</u> 101 098	<u>124 305</u> 101 098	<u>122 105</u> 101 098	<u>119 474</u> 101 098
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>123 725</u> 103 977	<u>133 022</u> 103 977	<u>126 448</u> 103 977	<u>126 224</u> 103 977	<u>120 384</u> 103 977	<u>119 661</u> 103 977
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>112 279</u> 95 429	<u>125 797</u> 95 429	<u>115 031</u> 95 429	<u>115 448</u> 95 429	<u>110 145</u> 95 429	<u>111 707</u> 95 429
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>108 085</u> 88 876	<u>116 510</u> 88 876	<u>110 848</u> 88 876	<u>110 252</u> 88 876	<u>108 211</u> 88 876	<u>107 089</u> 88 876
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>101 785</u> 84 124	<u>114 586</u> 84 124	<u>104 589</u> 84 124	<u>104 936</u> 84 124	<u>99 250</u> 84 124	<u>101 602</u> 84 124
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>110 005</u> 99 706	<u>129 863</u> 99 706	<u>112 588</u> 99 706	<u>113 832</u> 99 706	<u>111 776</u> 99 706	<u>114 052</u> 99 706
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>103 925</u> 89 217	<u>117 895</u> 89 217	<u>106 587</u> 89 217	<u>106 865</u> 89 217	<u>104 653</u> 89 217	<u>104 448</u> 89 217
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>114 014</u> 95 858	<u>125 655</u> 95 858	<u>116 759</u> 95 858	<u>116 883</u> 95 858	<u>111 185</u> 95 858	<u>111 497</u> 95 858
222-102-0200	948-84	3								

					-	-	-		-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>116 617</u> 101 098	<u>120 637</u> 101 098	<u>120 045</u> 101 098	<u>119 081</u> 101 098	<u>121 083</u> 101 098	<u>125 210</u> 101 098	<u>119 649</u> 101 098
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>116 010</u> 103 977	<u>119 219</u> 103 977	<u>121 531</u> 103 977	<u>119 804</u> 103 977	<u>120 616</u> 103 977	<u>123 635</u> 103 977	<u>118 474</u> 103 977
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>106 467</u> 95 429	<u>109 953</u> 95 429	<u>113 403</u> 95 429	<u>108 834</u> 95 429	<u>112 001</u> 95 429	<u>114 474</u> 95 429	<u>108 278</u> 95 429
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>103 276</u> 88 876	<u>107 362</u> 88 876	<u>107 616</u> 88 876	<u>104 922</u> 88 876	<u>108 243</u> 88 876	<u>111 926</u> 88 876	<u>105 844</u> 88 876
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>96 472</u> 84 124	<u>100 091</u> 84 124	<u>102 995</u> 84 124	<u>98 567</u> 84 124	<u>102 053</u> 84 124	<u>104 706</u> 84 124	<u>97 675</u> 84 124
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>106 644</u> 99 706	<u>110 359</u> 99 706	<u>115 720</u> 99 706	<u>106 999</u> 99 706	<u>113 179</u> 99 706	<u>114 679</u> 99 706	<u>109 126</u> 99 706
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>99 017</u> 89 217	<u>102 775</u> 89 217	<u>105 835</u> 89 217	<u>100 561</u> 89 217	<u>104 609</u> 89 217	<u>107 178</u> 89 217	<u>101 991</u> 89 217
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>107 010</u> 95 858	<u>110 320</u> 95 858	<u>113 397</u> 95 858	<u>110 240</u> 95 858	<u>112 090</u> 95 858	<u>114 795</u> 95 858	<u>109 255</u> 95 858
222-102-0200	948-84	3									

								-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	$\frac{107\,786}{97\,304}$					

**222-2.**  
**222-202.**

								-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	$\frac{209\,862}{203\,470}$	$\frac{236\,030}{203\,470}$	$\frac{215\,282}{203\,470}$	$\frac{211\,225}{203\,470}$	$\frac{232\,933}{203\,470}$	$\frac{214\,636}{203\,470}$

**222-203.**

								-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{6\,362}{6\,193}$	$\frac{6\,879}{6\,193}$	$\frac{6\,469}{6\,193}$	$\frac{6\,389}{6\,193}$	$\frac{6\,818}{6\,193}$	$\frac{6\,457}{6\,193}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{3\,761}{3\,656}$					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{6\,471}{6\,283}$	$\frac{7\,169}{6\,283}$	$\frac{6\,615}{6\,283}$	$\frac{6\,507}{6\,283}$	$\frac{7\,086}{6\,283}$	$\frac{6\,598}{6\,283}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{7\,644}{7\,413}$	$\frac{8\,575}{7\,413}$	$\frac{7\,837}{7\,413}$	$\frac{7\,692}{7\,413}$	$\frac{8\,465}{7\,413}$	$\frac{7\,814}{7\,413}$

					-	-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>218 507</u> 203 470	<u>237 268</u> 203 470	<u>221 165</u> 203 470	<u>222 404</u> 203 470	<u>215 927</u> 203 470	<u>217 217</u> 203 470

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 533</u> 6 193	<u>6 904</u> 6 193	<u>6 586</u> 6 193	<u>6 610</u> 6 193	<u>6 482</u> 6 193	<u>6 508</u> 6 193
222-203-0102	5.2	.	1	45						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 701</u> 6 283	<u>7 202</u> 6 283	<u>6 772</u> 6 283	<u>6 805</u> 6 283	<u>6 632</u> 6 283	<u>6 667</u> 6 283
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>7 951</u> 7 413	<u>8 619</u> 7 413	<u>8 046</u> 7 413	<u>8 090</u> 7 413	<u>7 860</u> 7 413	<u>7 905</u> 7 413



					-	-	-		-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498							

					-	-	-		-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>210 714</u> 203 470	<u>213 537</u> 203 470	<u>220 443</u> 203 470	<u>214 260</u> 203 470	<u>216 572</u> 203 470	<u>217 862</u> 203 470	<u>213 609</u> 203 470

					-	-	-		-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 379</u> 6 193	<u>6 435</u> 6 193	<u>6 571</u> 6 193	<u>6 449</u> 6 193	<u>6 495</u> 6 193	<u>6 520</u> 6 193	<u>6 436</u> 6 193
222-203-0102	5.2	.	1	45							
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 493</u> 6 283	<u>6 569</u> 6 283	<u>6 753</u> 6 283	<u>6 588</u> 6 283	<u>6 650</u> 6 283	<u>6 684</u> 6 283	<u>6 571</u> 6 283
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>7 674</u> 7 413	<u>7 775</u> 7 413	<u>8 020</u> 7 413	<u>7 800</u> 7 413	<u>7 883</u> 7 413	<u>7 928</u> 7 413	<u>7 777</u> 7 413

								-	-	-
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{9\,298}{8\,995}$	$\frac{10\,684}{8\,995}$	$\frac{9\,585}{8\,995}$	$\frac{9\,370}{8\,995}$	$\frac{10\,520}{8\,995}$	$\frac{9\,551}{8\,995}$
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{15\,534}{14\,320}$	$\frac{18\,835}{14\,320}$	$\frac{14\,885}{14\,320}$	$\frac{15\,843}{14\,320}$	$\frac{18\,390}{14\,320}$	$\frac{15\,920}{14\,320}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{8\,220}{7\,839}$					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{7\,335}{6\,908}$	$\frac{10\,582}{6\,908}$	$\frac{8\,007}{6\,908}$	$\frac{7\,504}{6\,908}$	$\frac{10\,198}{6\,908}$	$\frac{7\,927}{6\,908}$
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	$\frac{7\,644}{7\,264}$					

222-3. , ,  
222-301. , ,

								-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{9\,756}{8\,995}$	$\frac{10\,749}{8\,995}$	$\frac{9\,897}{8\,995}$	$\frac{9\,962}{8\,995}$	$\frac{9\,619}{8\,995}$	$\frac{9\,687}{8\,995}$
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{15\,152}{14\,320}$	$\frac{17\,796}{14\,320}$	$\frac{15\,457}{14\,320}$	$\frac{15\,611}{14\,320}$	$\frac{16\,152}{14\,320}$	$\frac{16\,609}{14\,320}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{8\,408}{6\,908}$	$\frac{10\,736}{6\,908}$	$\frac{8\,738}{6\,908}$	$\frac{8\,891}{6\,908}$	$\frac{8\,087}{6\,908}$	$\frac{8\,248}{6\,908}$
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329						

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-		-	-	-
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{9\,343}{8\,995}$	$\frac{9\,493}{8\,995}$	$\frac{9\,858}{8\,995}$	$\frac{9\,531}{8\,995}$	$\frac{9\,653}{8\,995}$	$\frac{9\,722}{8\,995}$	$\frac{9\,496}{8\,995}$
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{15\,534}{14\,320}$	$\frac{16\,152}{14\,320}$	$\frac{16\,535}{14\,320}$	$\frac{15\,005}{14\,320}$	$\frac{16\,461}{14\,320}$	$\frac{16\,684}{14\,320}$	$\frac{15\,766}{14\,320}$
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{7\,440}{6\,908}$	$\frac{7\,791}{6\,908}$	$\frac{8\,648}{6\,908}$	$\frac{7\,880}{6\,908}$	$\frac{8\,167}{6\,908}$	$\frac{8\,328}{6\,908}$	$\frac{7\,800}{6\,908}$
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329							

					-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---

								-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 199</u> 3 850	<u>4 803</u> 3 850	<u>4 368</u> 3 850	<u>4 247</u> 3 850	<u>4 756</u> 3 850	<u>4 294</u> 3 850
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 403</u> 16 662	<u>21 995</u> 16 662	<u>18 354</u> 16 662	<u>17 642</u> 16 662	<u>21 451</u> 16 662	<u>18 240</u> 16 662
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 073</u> 12 294					

**222-302.** ,

								-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>30 479</u> 28 784					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>33 091</u> 31 251					
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>33 964</u> 32 076					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>37 447</u> 35 365					
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>41 800</u> 39 476					

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 480</u> 3 850	<u>4 909</u> 3 850	<u>4 578</u> 3 850	<u>4 578</u> 3 850	<u>4 431</u> 3 850	<u>4 384</u> 3 850
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 920</u> 16 662	<u>22 212</u> 16 662	<u>19 386</u> 16 662	<u>19 604</u> 16 662	<u>18 467</u> 16 662	<u>18 693</u> 16 662
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

					-	-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875						
222-302-0103	24.13-6	.	1	950						
222-302-0105	27.12-5	.	1	975						
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075						
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200						

					-	-	-		-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 221</u> 3 850	<u>4 345</u> 3 850	<u>4 455</u> 3 850	<u>4 336</u> 3 850	<u>4 404</u> 3 850	<u>4 505</u> 3 850	<u>4 340</u> 3 850
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 552</u> 16 662	<u>18 047</u> 16 662	<u>19 259</u> 16 662	<u>18 174</u> 16 662	<u>18 580</u> 16 662	<u>18 807</u> 16 662	<u>18 060</u> 16 662
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							

					-	-	-		-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0102	24.12-5	.	1	875							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950							
222-302-0105	27.12-5	.	1	975							
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075							
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200							

					,	,		-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>59 672</u> 55 918	<u>73 741</u> 55 918	<u>59 672</u> 55 918	<u>60 705</u> 55 918	<u>71 957</u> 55 918	<u>61 767</u> 55 918
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>45 284</u> 42 766					
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>67 699</u> 65 089	<u>82 438</u> 65 089	<u>70 752</u> 65 089	<u>68 467</u> 65 089	<u>80 694</u> 65 089	<u>70 388</u> 65 089
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>148 346</u> 143 115	<u>175 030</u> 143 115	<u>153 872</u> 143 115	<u>149 735</u> 143 115	<u>171 872</u> 143 115	<u>153 214</u> 143 115

**222-303.**

					,	,		-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>42 530</u> 39 446	<u>68 387</u> 39 446	<u>47 885</u> 39 446	<u>43 876</u> 39 446	<u>65 327</u> 39 446	<u>47 248</u> 39 446

**225.****225-1.****225-101.**

					,	,		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---



					-	-	-	-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>61 101</u> 55 918	<u>71 795</u> 55 918	<u>62 463</u> 55 918	<u>63 125</u> 55 918	<u>62 612</u> 55 918	<u>63 950</u> 55 918
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300						
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>72 568</u> 65 089	<u>83 135</u> 65 089	<u>74 066</u> 65 089	<u>74 763</u> 65 089	<u>71 115</u> 65 089	<u>71 842</u> 65 089
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 161</u> 143 115	<u>176 293</u> 143 115	<u>159 872</u> 143 115	<u>161 135</u> 143 115	<u>154 530</u> 143 115	<u>155 846</u> 143 115

					-	-	-	-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>51 073</u> 39 446	<u>69 611</u> 39 446	<u>53 699</u> 39 446	<u>54 923</u> 39 446	<u>48 523</u> 39 446	<u>49 798</u> 39 446

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-		-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>59 895</u> 55 918	<u>61 986</u> 55 918	<u>64 632</u> 55 918	<u>59 666</u> 55 918	<u>63 456</u> 55 918	<u>64 281</u> 55 918	<u>61 160</u> 55 918
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300							
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>68 179</u> 65 089	<u>69 769</u> 65 089	<u>73 659</u> 65 089	<u>70 176</u> 65 089	<u>71 478</u> 65 089	<u>72 205</u> 65 089	<u>69 810</u> 65 089
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>149 214</u> 143 115	<u>152 093</u> 143 115	<u>159 135</u> 143 115	<u>152 830</u> 143 115	<u>155 188</u> 143 115	<u>156 504</u> 143 115	<u>152 167</u> 143 115

				,	-	-	-		-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3									
222-303-0101		3	1	2500	<u>43 372</u> 39 446	<u>46 161</u> 39 446	<u>52 985</u> 39 446	<u>46 875</u> 39 446	<u>49 160</u> 39 446	<u>50 435</u> 39 446	<u>46 233</u> 39 446

				,	-	-		-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---

								-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{6\,436}{6\,193}$	$\frac{7\,780}{6\,193}$	$\frac{6\,714}{6\,193}$	$\frac{6\,506}{6\,193}$	$\frac{7\,621}{6\,193}$	$\frac{6\,681}{6\,193}$
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{8\,649}{7\,761}$					
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{9\,570}{9\,040}$	$\frac{13\,500}{9\,040}$	$\frac{10\,384}{9\,040}$	$\frac{9\,774}{9\,040}$	$\frac{13\,035}{9\,040}$	$\frac{10\,287}{9\,040}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{8\,789}{8\,297}$	$\frac{10\,895}{8\,297}$	$\frac{8\,932}{8\,297}$	$\frac{8\,929}{8\,297}$	$\frac{10\,634}{8\,297}$	$\frac{9\,126}{8\,297}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{11\,789}{10\,728}$	$\frac{16\,083}{10\,728}$	$\frac{12\,160}{10\,728}$	$\frac{12\,152}{10\,728}$	$\frac{15\,569}{10\,728}$	$\frac{12\,549}{10\,728}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{16\,226}{13\,884}$	$\frac{20\,520}{13\,884}$	$\frac{17\,081}{13\,884}$	$\frac{16\,667}{13\,884}$	$\frac{20\,161}{13\,884}$	$\frac{16\,930}{13\,884}$
225-101-0107	13-9	.	1	750	$\frac{26\,816}{18\,010}$	$\frac{19\,059}{18\,010}$	$\frac{28\,835}{18\,010}$	$\frac{26\,999}{18\,010}$	$\frac{21\,143}{18\,010}$	$\frac{24\,980}{18\,010}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{16\,933}{15\,231}$	$\frac{24\,018}{15\,231}$	$\frac{17\,545}{15\,231}$	$\frac{17\,531}{15\,231}$	$\frac{23\,170}{15\,231}$	$\frac{18\,186}{15\,231}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{23\,903}{20\,061}$	$\frac{31\,060}{20\,061}$	$\frac{25\,327}{20\,061}$	$\frac{24\,638}{20\,061}$	$\frac{30\,462}{20\,061}$	$\frac{25\,076}{20\,061}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{23\,465}{20\,972}$	$\frac{33\,986}{20\,972}$	$\frac{24\,375}{20\,972}$	$\frac{24\,354}{20\,972}$	$\frac{32\,727}{20\,972}$	$\frac{25\,327}{20\,972}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{36\,285}{29\,849}$	$\frac{45\,935}{29\,849}$	$\frac{38\,181}{29\,849}$	$\frac{37\,431}{29\,849}$	$\frac{45\,236}{29\,849}$	$\frac{37\,810}{29\,849}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{16\,187}{12\,269}$	$\frac{29\,259}{12\,269}$	$\frac{13\,616}{12\,269}$	$\frac{17\,411}{12\,269}$	$\frac{27\,496}{12\,269}$	$\frac{17\,717}{12\,269}$
225-101-0115	20-3	.	1	1575	$\frac{20\,396}{15\,271}$	$\frac{37\,553}{15\,271}$	$\frac{17\,022}{15\,271}$	$\frac{22\,002}{15\,271}$	$\frac{35\,240}{15\,271}$	$\frac{22\,404}{15\,271}$

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{6\,880}{6\,193}$	$\frac{7\,844}{6\,193}$	$\frac{7\,017}{6\,193}$	$\frac{7\,080}{6\,193}$	$\frac{6\,747}{6\,193}$	$\frac{6\,814}{6\,193}$	$\frac{6\,479}{6\,193}$
225-101-0102	7-6	.	1	250							
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{10\,868}{9\,040}$	$\frac{13\,686}{9\,040}$	$\frac{11\,268}{9\,040}$	$\frac{11\,454}{9\,040}$	$\frac{10\,481}{9\,040}$	$\frac{10\,674}{9\,040}$	$\frac{9\,698}{9\,040}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{9\,161}{8\,297}$	$\frac{10\,731}{8\,297}$	$\frac{9\,368}{8\,297}$	$\frac{9\,467}{8\,297}$	$\frac{9\,245}{8\,297}$	$\frac{9\,414}{8\,297}$	$\frac{8\,834}{8\,297}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{12\,577}{10\,728}$	$\frac{15\,887}{10\,728}$	$\frac{13\,010}{10\,728}$	$\frac{13\,281}{10\,728}$	$\frac{12\,216}{10\,728}$	$\frac{13\,103}{10\,728}$	$\frac{11\,882}{10\,728}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{17\,747}{13\,884}$	$\frac{20\,991}{13\,884}$	$\frac{18\,408}{13\,884}$	$\frac{18\,507}{13\,884}$	$\frac{17\,235}{13\,884}$	$\frac{17\,610}{13\,884}$	$\frac{16\,352}{13\,884}$
225-101-0107	13-9	.	1	750	$\frac{29\,753}{18\,010}$	$\frac{23\,694}{18\,010}$	$\frac{30\,671}{18\,010}$	$\frac{29\,019}{18\,010}$	$\frac{29\,386}{18\,010}$	$\frac{25\,163}{18\,010}$	$\frac{26\,816}{18\,010}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{18\,233}{15\,231}$	$\frac{23\,695}{15\,231}$	$\frac{18\,947}{15\,231}$	$\frac{19\,395}{15\,231}$	$\frac{17\,637}{15\,231}$	$\frac{19\,100}{15\,231}$	$\frac{17\,086}{15\,231}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{26\,438}{20\,061}$	$\frac{31\,845}{20\,061}$	$\frac{27\,539}{20\,061}$	$\frac{27\,706}{20\,061}$	$\frac{25\,585}{20\,061}$	$\frac{26\,210}{20\,061}$	$\frac{24\,114}{20\,061}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{25\,395}{20\,972}$	$\frac{33\,506}{20\,972}$	$\frac{26\,457}{20\,972}$	$\frac{27\,121}{20\,972}$	$\frac{24\,511}{20\,972}$	$\frac{26\,684}{20\,972}$	$\frac{23\,693}{20\,972}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{39\,777}{29\,849}$	$\frac{47\,184}{29\,849}$	$\frac{41\,421}{29\,849}$	$\frac{41\,572}{29\,849}$	$\frac{38\,563}{29\,849}$	$\frac{39\,522}{29\,849}$	$\frac{36\,560}{29\,849}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{14\,674}{12\,269}$	$\frac{25\,146}{12\,269}$	$\frac{15\,881}{12\,269}$	$\frac{16\,493}{12\,269}$	$\frac{18\,635}{12\,269}$	$\frac{20\,446}{12\,269}$	$\frac{16\,187}{12\,269}$
225-101-0115	20-3	.	1	1575	$\frac{18\,410}{15\,271}$	$\frac{32\,155}{15\,271}$	$\frac{19\,994}{15\,271}$	$\frac{20\,797}{15\,271}$	$\frac{23\,609}{15\,271}$	$\frac{25\,986}{15\,271}$	$\frac{20\,396}{15\,271}$

					-	-		-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 625</u> 6 193	<u>6 979</u> 6 193	<u>6 662</u> 6 193	<u>6 780</u> 6 193	<u>6 847</u> 6 193	<u>6 628</u> 6 193
225-101-0102	7-6	.	1	250						
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 122</u> 9 040	<u>11 159</u> 9 040	<u>10 230</u> 9 040	<u>10 578</u> 9 040	<u>10 771</u> 9 040	<u>10 133</u> 9 040
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 119</u> 8 297	<u>9 567</u> 8 297	<u>8 905</u> 8 297	<u>9 347</u> 8 297	<u>9 464</u> 8 297	<u>9 038</u> 8 297
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 411</u> 10 728	<u>13 456</u> 10 728	<u>12 089</u> 10 728	<u>12 954</u> 10 728	<u>13 129</u> 10 728	<u>11 982</u> 10 728
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 189</u> 13 884	<u>18 017</u> 13 884	<u>16 920</u> 13 884	<u>17 680</u> 13 884	<u>18 274</u> 13 884	<u>16 787</u> 13 884
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>28 284</u> 18 010	<u>24 612</u> 18 010	<u>28 468</u> 18 010	<u>26 999</u> 18 010	<u>29 753</u> 18 010	<u>28 468</u> 18 010
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>17 959</u> 15 231	<u>19 683</u> 15 231	<u>17 428</u> 15 231	<u>18 855</u> 15 231	<u>19 144</u> 15 231	<u>17 251</u> 15 231
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 508</u> 20 061	<u>26 888</u> 20 061	<u>25 060</u> 20 061	<u>26 327</u> 20 061	<u>27 316</u> 20 061	<u>24 838</u> 20 061
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>24 989</u> 20 972	<u>27 549</u> 20 972	<u>24 201</u> 20 972	<u>26 319</u> 20 972	<u>26 749</u> 20 972	<u>23 938</u> 20 972
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>38 706</u> 29 849	<u>40 349</u> 29 849	<u>37 826</u> 29 849	<u>39 806</u> 29 849	<u>41 412</u> 29 849	<u>37 508</u> 29 849
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>18 635</u> 12 269	<u>20 152</u> 12 269	<u>14 090</u> 12 269	<u>19 859</u> 12 269	<u>20 740</u> 12 269	<u>17 105</u> 12 269
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>23 609</u> 15 271	<u>25 601</u> 15 271	<u>17 644</u> 15 271	<u>25 215</u> 15 271	<u>26 372</u> 15 271	<u>21 600</u> 15 271

								-	-	-
225-101-0200	8020-2016	.								
225-101-0201	6	.	1	50	$\frac{3\,798}{3\,631}$	$\frac{4\,331}{3\,631}$	$\frac{3\,856}{3\,631}$	$\frac{3\,839}{3\,631}$	$\frac{4\,267}{3\,631}$	$\frac{3\,893}{3\,631}$
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	$\frac{13\,332}{12\,243}$	$\frac{18\,128}{12\,243}$	$\frac{13\,859}{12\,243}$	$\frac{13\,707}{12\,243}$	$\frac{17\,555}{12\,243}$	$\frac{14\,186}{12\,243}$
225-101-0602	15	.	1	950	$\frac{22\,664}{18\,545}$	$\frac{28\,858}{18\,545}$	$\frac{23\,881}{18\,545}$	$\frac{23\,399}{18\,545}$	$\frac{28\,409}{18\,545}$	$\frac{23\,643}{18\,545}$
225-101-0603	20	.	1	1480	$\frac{38\,405}{31\,927}$	$\frac{48\,054}{31\,927}$	$\frac{40\,301}{31\,927}$	$\frac{39\,551}{31\,927}$	$\frac{47\,355}{31\,927}$	$\frac{39\,929}{31\,927}$
225-101-0605	10-1	.	1	250	$\frac{10\,438}{9\,616}$	$\frac{13\,154}{9\,616}$	$\frac{10\,569}{9\,616}$	$\frac{10\,695}{9\,616}$	$\frac{12\,828}{9\,616}$	$\frac{10\,914}{9\,616}$
225-101-0606	10-2	.	1	250	$\frac{12\,773}{11\,686}$	$\frac{14\,352}{11\,686}$	$\frac{13\,122}{11\,686}$	$\frac{12\,917}{11\,686}$	$\frac{14\,234}{11\,686}$	$\frac{12\,998}{11\,686}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	$\frac{31\,644}{28\,814}$	$\frac{39\,211}{28\,814}$	$\frac{31\,450}{28\,814}$	$\frac{32\,511}{28\,814}$	$\frac{38\,296}{28\,814}$	$\frac{32\,945}{28\,814}$
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	$\frac{25\,839}{23\,056}$	$\frac{30\,134}{23\,056}$	$\frac{26\,788}{23\,056}$	$\frac{26\,231}{23\,056}$	$\frac{29\,813}{23\,056}$	$\frac{26\,449}{23\,056}$
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	$\frac{20\,634}{19\,753}$	$\frac{26\,116}{19\,753}$	$\frac{21\,770}{19\,753}$	$\frac{20\,920}{19\,753}$	$\frac{25\,467}{19\,753}$	$\frac{21\,635}{19\,753}$
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	$\frac{35\,918}{32\,350}$	$\frac{50\,733}{32\,350}$	$\frac{37\,199}{32\,350}$	$\frac{37\,169}{32\,350}$	$\frac{48\,959}{32\,350}$	$\frac{38\,539}{32\,350}$
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	$\frac{62\,991}{46\,521}$	$\frac{48\,718}{46\,521}$	$\frac{66\,707}{46\,521}$	$\frac{63\,329}{46\,521}$	$\frac{52\,554}{46\,521}$	$\frac{59\,613}{46\,521}$
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	$\frac{40\,292}{35\,602}$		$\frac{40\,774}{34\,184}$	$\frac{41\,455}{35\,602}$		$\frac{41\,403}{34\,741}$

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 911</u> 3 631	<u>4 316</u> 3 631	<u>3 964</u> 3 631	<u>3 997</u> 3 631	<u>3 864</u> 3 631	<u>3 958</u> 3 631	<u>3 810</u> 3 631
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>14 349</u> 12 243	<u>17 995</u> 12 243	<u>14 833</u> 12 243	<u>15 121</u> 12 243	<u>13 932</u> 12 243	<u>14 776</u> 12 243	<u>13 446</u> 12 243
225-101-0602	15	.	1	950	<u>24 905</u> 18 545	<u>29 660</u> 18 545	<u>25 960</u> 18 545	<u>26 057</u> 18 545	<u>24 126</u> 18 545	<u>24 741</u> 18 545	<u>22 840</u> 18 545
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>41 896</u> 31 927	<u>49 304</u> 31 927	<u>43 540</u> 31 927	<u>43 691</u> 31 927	<u>40 682</u> 31 927	<u>41 641</u> 31 927	<u>38 679</u> 31 927
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>10 809</u> 9 616	<u>12 950</u> 9 616	<u>11 083</u> 9 616	<u>11 268</u> 9 616	<u>10 594</u> 9 616	<u>11 290</u> 9 616	<u>10 487</u> 9 616
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 419</u> 11 686	<u>14 563</u> 11 686	<u>13 688</u> 11 686	<u>13 677</u> 11 686	<u>13 406</u> 11 686	<u>13 277</u> 11 686	<u>12 824</u> 11 686
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 999</u> 28 814	<u>38 213</u> 28 814	<u>32 757</u> 28 814	<u>33 347</u> 28 814	<u>31 465</u> 28 814	<u>34 134</u> 28 814	<u>31 731</u> 28 814
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>27 594</u> 23 056	<u>30 708</u> 23 056	<u>28 326</u> 23 056	<u>28 296</u> 23 056	<u>27 561</u> 23 056	<u>27 208</u> 23 056	<u>25 976</u> 23 056
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>22 445</u> 19 753	<u>26 376</u> 19 753	<u>23 002</u> 19 753	<u>23 262</u> 19 753	<u>21 905</u> 19 753	<u>22 175</u> 19 753	<u>20 813</u> 19 753
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 636</u> 32 350	<u>50 057</u> 32 350	<u>40 130</u> 32 350	<u>41 066</u> 32 350	<u>37 390</u> 32 350	<u>40 450</u> 32 350	<u>36 238</u> 32 350
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>68 396</u> 46 521	<u>57 248</u> 46 521	<u>70 085</u> 46 521	<u>67 045</u> 46 521	<u>67 721</u> 46 521	<u>59 951</u> 46 521	<u>62 991</u> 46 521
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>43 394</u> 35 602				<u>42 333</u> 35 484	<u>42 574</u> 34 741	<u>40 659</u> 35 602

					-	-		-	-	-
225-101-0200	8020-2016	.								
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 874</u> 3 631	<u>4 006</u> 3 631	<u>3 845</u> 3 631	<u>3 941</u> 3 631	<u>3 963</u> 3 631	<u>3 832</u> 3 631
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>14 023</u> 12 243	<u>15 208</u> 12 243	<u>13 759</u> 12 243	<u>14 619</u> 12 243	<u>14 823</u> 12 243	<u>13 639</u> 12 243
225-101-0602	15	.	1	950	<u>24 218</u> 18 545	<u>25 272</u> 18 545	<u>23 653</u> 18 545	<u>24 924</u> 18 545	<u>25 955</u> 18 545	<u>23 449</u> 18 545
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>40 825</u> 31 927	<u>42 468</u> 31 927	<u>39 946</u> 31 927	<u>41 925</u> 31 927	<u>43 531</u> 31 927	<u>39 627</u> 31 927
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>10 835</u> 9 616	<u>11 478</u> 9 616	<u>10 543</u> 9 616	<u>11 187</u> 9 616	<u>11 291</u> 9 616	<u>10 475</u> 9 616
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 191</u> 11 686	<u>13 419</u> 11 686	<u>13 057</u> 11 686	<u>13 336</u> 11 686	<u>13 633</u> 11 686	<u>13 144</u> 11 686
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 771</u> 28 814	<u>34 467</u> 28 814	<u>31 484</u> 28 814	<u>33 801</u> 28 814	<u>34 051</u> 28 814	<u>31 293</u> 28 814
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>26 975</u> 23 056	<u>27 595</u> 23 056	<u>26 610</u> 23 056	<u>27 370</u> 23 056	<u>28 178</u> 23 056	<u>26 847</u> 23 056
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>21 404</u> 19 753	<u>22 851</u> 19 753	<u>21 556</u> 19 753	<u>22 040</u> 19 753	<u>22 310</u> 19 753	<u>21 419</u> 19 753
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 063</u> 32 350	<u>41 668</u> 32 350	<u>36 954</u> 32 350	<u>39 936</u> 32 350	<u>40 542</u> 32 350	<u>36 583</u> 32 350
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>65 694</u> 46 521	<u>58 937</u> 46 521	<u>66 031</u> 46 521	<u>63 329</u> 46 521	<u>68 396</u> 46 521	<u>66 031</u> 46 521
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>42 248</u> 35 602	<u>43 221</u> 34 741	<u>41 791</u> 35 602	<u>42 780</u> 34 741	<u>44 102</u> 34 741	<u>41 579</u> 35 484



								-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800	<u>34 780</u> 31 498		<u>110 651</u> 104 622	<u>114 566</u> 108 960		
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>132 091</u> 127 467	<u>155 465</u> 127 467	<u>136 931</u> 127 467	<u>133 308</u> 127 467	<u>152 699</u> 127 467	<u>136 355</u> 127 467
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>94 803</u> 84 885					

**225-102.**

								-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>163 963</u> 147 248					
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>244 789</u> 219 889					
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>326 092</u> 292 998					
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>196 620</u> 176 564					
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>295 081</u> 264 996					
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>394 615</u> 354 477					

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800	<u>115 859</u> 108 960		<u>117 777</u> 110 553	<u>118 051</u> 110 553	<u>114 864</u> 108 599		<u>114 036</u> 108 960
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>139 813</u> 127 467	<u>156 572</u> 127 467	<u>142 187</u> 127 467	<u>143 294</u> 127 467	<u>137 508</u> 127 467	<u>138 660</u> 127 467	<u>132 851</u> 127 467
225-101-0622	10	.	1	2480							

					-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								
225-102-0132	6.201	.	1	4500						
225-102-0133	6.302	.	1	6700						
225-102-0134	6.403	.	1	8900						
225-102-0135	7.201	.	1	5400						
225-102-0136	7.302	.	1	8100						
225-102-0137	7.403	.	1	10800						

					-	-		-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800	<u>115 095</u> 108 960		<u>114 791</u> 108 960			<u>114 361</u> 108 599
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>135 373</u> 127 467	<u>141 542</u> 127 467	<u>136 019</u> 127 467	<u>138 084</u> 127 467	<u>139 237</u> 127 467	<u>135 438</u> 127 467
225-101-0622	10	.	1	2480						

					-	-	-		-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.									
225-102-0132	6.201	.	1	4500							
225-102-0133	6.302	.	1	6700							
225-102-0134	6.403	.	1	8900							
225-102-0135	7.201	.	1	5400							
225-102-0136	7.302	.	1	8100							
225-102-0137	7.403	.	1	10800							

					,	,		-	-	-
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>211 220</u> 187 878					
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>353 609</u> 317 875					
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>474 441</u> 426 438					
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>280 957</u> 250 848					
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>414 027</u> 369 009					
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>490 250</u> 431 437					
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>371 815</u> 333 924					
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>563 598</u> 506 947					
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>29 786</u> 26 202	<u>40 680</u> 26 202	<u>27 644</u> 26 202	<u>30 806</u> 26 202	<u>39 211</u> 26 202	<u>31 061</u> 26 202
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>44 391</u> 39 021	<u>60 732</u> 39 021	<u>41 178</u> 39 021	<u>45 921</u> 39 021	<u>58 529</u> 39 021	<u>46 304</u> 39 021
225-102-0148	3	.	1	700	<u>22 330</u> 19 793	<u>29 956</u> 19 793	<u>20 831</u> 19 793	<u>23 044</u> 19 793	<u>28 928</u> 19 793	<u>23 223</u> 19 793

**225-104.**

					,	,		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
225-102-0138	8.201	.	1	6400						
225-102-0139	8.302	.	1	9600						
225-102-0140	8.403	.	1	12900						
225-102-0141	9.201	.	1	8200						
225-102-0142	9.302	.	1	12300						
225-102-0143	9.403	.	1	16400						
225-102-0144	10.201	.	1	10200						
225-102-0145	10.302	.	1	15200						
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>28 525</u> 26 202	<u>37 252</u> 26 202	<u>29 531</u> 26 202	<u>30 041</u> 26 202	<u>31 826</u> 26 202	<u>33 336</u> 26 202
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>42 500</u> 39 021	<u>55 591</u> 39 021	<u>44 009</u> 39 021	<u>44 774</u> 39 021	<u>47 451</u> 39 021	<u>49 716</u> 39 021
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 448</u> 19 793	<u>27 557</u> 19 793	<u>22 152</u> 19 793	<u>22 509</u> 19 793	<u>23 758</u> 19 793	<u>24 815</u> 19 793

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-		-	-	-
225-102-0138	8.201	.	1	6400							
225-102-0139	8.302	.	1	9600							
225-102-0140	8.403	.	1	12900							
225-102-0141	9.201	.	1	8200							
225-102-0142	9.302	.	1	12300							
225-102-0143	9.403	.	1	16400							
225-102-0144	10.201	.	1	10200							
225-102-0145	10.302	.	1	15200							
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>29 786</u> 26 202	<u>31 826</u> 26 202	<u>33 091</u> 26 202	<u>28 039</u> 26 202	<u>32 846</u> 26 202	<u>33 580</u> 26 202	<u>30 551</u> 26 202
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>44 391</u> 39 021	<u>47 451</u> 39 021	<u>49 349</u> 39 021	<u>41 771</u> 39 021	<u>48 981</u> 39 021	<u>50 083</u> 39 021	<u>45 539</u> 39 021
225-102-0148	3	.	1	700	<u>22 330</u> 19 793	<u>23 758</u> 19 793	<u>24 644</u> 19 793	<u>21 107</u> 19 793	<u>24 472</u> 19 793	<u>24 987</u> 19 793	<u>22 866</u> 19 793

				,	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

								-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>22 469</u> 21 248	<u>26 716</u> 21 248	<u>22 469</u> 21 248	<u>22 780</u> 21 248	<u>26 177</u> 21 248	<u>23 101</u> 21 248
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>44 558</u> 42 184	<u>50 005</u> 42 184	<u>43 487</u> 42 184	<u>45 068</u> 42 184	<u>49 270</u> 42 184	<u>45 195</u> 42 184
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>50 210</u> 46 525	<u>60 014</u> 46 525	<u>48 282</u> 46 525	<u>51 128</u> 46 525	<u>58 692</u> 46 525	<u>51 357</u> 46 525
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>51 318</u> 47 012	<u>63 301</u> 47 012	<u>48 962</u> 47 012	<u>52 440</u> 47 012	<u>61 685</u> 47 012	<u>52 720</u> 47 012
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>101 338</u> 93 051	<u>124 214</u> 93 051	<u>96 839</u> 93 051	<u>103 480</u> 93 051	<u>121 130</u> 93 051	<u>104 015</u> 93 051
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>105 660</u> 97 289	<u>128 537</u> 97 289	<u>101 162</u> 97 289	<u>107 802</u> 97 289	<u>125 452</u> 97 289	<u>108 338</u> 97 289
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>210 330</u> 193 606	<u>256 083</u> 193 606	<u>201 334</u> 193 606	<u>214 614</u> 193 606	<u>249 915</u> 193 606	<u>215 685</u> 193 606
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>64 514</u> 52 209	<u>54 171</u> 52 209	<u>67 207</u> 52 209	<u>64 759</u> 52 209	<u>56 951</u> 52 209	<u>62 066</u> 52 209
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>96 800</u> 86 478					
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>115 991</u> 91 637	<u>95 305</u> 91 637	<u>121 377</u> 91 637	<u>116 481</u> 91 637	<u>100 864</u> 91 637	<u>111 095</u> 91 637
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>55 428</u> 50 742	<u>68 501</u> 50 742	<u>52 858</u> 50 742	<u>56 652</u> 50 742	<u>66 738</u> 50 742	<u>56 958</u> 50 742

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>22 900</u> 21 248	<u>26 128</u> 21 248	<u>23 311</u> 21 248	<u>23 511</u> 21 248	<u>23 356</u> 21 248	<u>23 760</u> 21 248
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>43 928</u> 42 184	<u>48 291</u> 42 184	<u>44 430</u> 42 184	<u>44 685</u> 42 184	<u>45 578</u> 42 184	<u>46 333</u> 42 184
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>49 075</u> 46 525	<u>56 930</u> 46 525	<u>49 980</u> 46 525	<u>50 439</u> 46 525	<u>52 046</u> 46 525	<u>53 404</u> 46 525
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>49 931</u> 47 012	<u>59 531</u> 47 012	<u>51 037</u> 47 012	<u>51 598</u> 47 012	<u>53 562</u> 47 012	<u>55 222</u> 47 012
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>98 690</u> 93 051	<u>117 017</u> 93 051	<u>100 802</u> 93 051	<u>101 873</u> 93 051	<u>105 622</u> 93 051	<u>108 792</u> 93 051
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>103 013</u> 97 289	<u>121 340</u> 97 289	<u>105 125</u> 97 289	<u>106 196</u> 97 289	<u>109 944</u> 97 289	<u>113 115</u> 97 289
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>205 035</u> 193 606	<u>241 689</u> 193 606	<u>209 259</u> 193 606	<u>211 401</u> 193 606	<u>218 898</u> 193 606	<u>225 239</u> 193 606
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>68 431</u> 52 209	<u>60 352</u> 52 209	<u>69 655</u> 52 209	<u>67 451</u> 52 209	<u>67 941</u> 52 209	<u>62 311</u> 52 209
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>123 825</u> 91 637	<u>107 668</u> 91 637	<u>126 273</u> 91 637	<u>121 866</u> 91 637	<u>122 845</u> 91 637	<u>111 585</u> 91 637
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>53 916</u> 50 742	<u>64 388</u> 50 742	<u>55 122</u> 50 742	<u>55 734</u> 50 742	<u>57 876</u> 50 742	<u>59 688</u> 50 742



					-	-	-		-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>22 536</u> 21 248	<u>23 167</u> 21 248	<u>23 966</u> 21 248	<u>22 467</u> 21 248	<u>23 611</u> 21 248	<u>23 860</u> 21 248	<u>22 918</u> 21 248
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>44 558</u> 42 184	<u>45 578</u> 42 184	<u>46 210</u> 42 184	<u>43 684</u> 42 184	<u>46 088</u> 42 184	<u>46 455</u> 42 184	<u>44 940</u> 42 184
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>50 210</u> 46 525	<u>52 046</u> 46 525	<u>53 184</u> 46 525	<u>48 637</u> 46 525	<u>52 964</u> 46 525	<u>53 625</u> 46 525	<u>50 898</u> 46 525
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>51 318</u> 47 012	<u>53 562</u> 47 012	<u>54 953</u> 47 012	<u>49 396</u> 47 012	<u>54 684</u> 47 012	<u>55 492</u> 47 012	<u>52 159</u> 47 012
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>101 338</u> 93 051	<u>105 622</u> 93 051	<u>108 278</u> 93 051	<u>97 668</u> 93 051	<u>107 764</u> 93 051	<u>109 306</u> 93 051	<u>102 944</u> 93 051
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>105 660</u> 97 289	<u>109 944</u> 97 289	<u>112 600</u> 97 289	<u>101 991</u> 97 289	<u>112 086</u> 97 289	<u>113 629</u> 97 289	<u>107 267</u> 97 289
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>210 330</u> 193 606	<u>218 898</u> 193 606	<u>224 211</u> 193 606	<u>202 992</u> 193 606	<u>223 182</u> 193 606	<u>226 267</u> 193 606	<u>213 543</u> 193 606
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>64 514</u> 52 209	<u>66 472</u> 52 209	<u>61 576</u> 52 209	<u>66 717</u> 52 209	<u>64 759</u> 52 209	<u>68 431</u> 52 209	<u>66 717</u> 52 209
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>115 991</u> 91 637	<u>119 908</u> 91 637	<u>110 116</u> 91 637	<u>120 397</u> 91 637	<u>116 481</u> 91 637	<u>123 825</u> 91 637	<u>120 397</u> 91 637
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>55 428</u> 50 742	<u>57 876</u> 50 742	<u>59 394</u> 50 742	<u>53 332</u> 50 742	<u>59 100</u> 50 742	<u>59 982</u> 50 742	<u>56 346</u> 50 742

								-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800	$\frac{116\,159}{103\,773}$					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	$\frac{95\,685}{89\,128}$	$\frac{121\,168}{89\,128}$	$\frac{95\,685}{89\,128}$	$\frac{97\,555}{89\,128}$	$\frac{117\,937}{89\,128}$	$\frac{99\,479}{89\,128}$
225-104-0210	3.150	.	1	2300	$\frac{148\,425}{132\,598}$					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	$\frac{199\,498}{178\,177}$					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	$\frac{97\,704}{86\,241}$					
225-104-0214	4.150	.	1	2600	$\frac{167\,787}{149\,896}$					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	$\frac{182\,273}{159\,043}$					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	$\frac{105\,760}{91\,893}$					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	$\frac{109\,727}{100\,376}$	$\frac{135\,872}{100\,376}$	$\frac{104\,587}{100\,376}$	$\frac{112\,175}{100\,376}$	$\frac{132\,347}{100\,376}$	$\frac{112\,787}{100\,376}$
225-104-0223	6.200	.	1	4800	$\frac{218\,463}{199\,780}$	$\frac{270\,753}{199\,780}$	$\frac{208\,182}{199\,780}$	$\frac{223\,359}{199\,780}$	$\frac{263\,702}{199\,780}$	$\frac{224\,583}{199\,780}$
225-104-0225	7.100	.	1	3300	$\frac{252\,056}{228\,581}$					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	$\frac{315\,251}{281\,552}$					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	$\frac{424\,626}{379\,234}$					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>98 272</u> 89 128	<u>117 643</u> 89 128	<u>100 740</u> 89 128	<u>101 939</u> 89 128	<u>101 009</u> 89 128	<u>103 433</u> 89 128
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>106 702</u> 100 376	<u>127 647</u> 100 376	<u>109 115</u> 100 376	<u>110 339</u> 100 376	<u>114 623</u> 100 376	<u>118 246</u> 100 376
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>212 412</u> 199 780	<u>254 302</u> 199 780	<u>217 239</u> 199 780	<u>219 687</u> 199 780	<u>228 255</u> 199 780	<u>235 501</u> 199 780
225-104-0225	7.100	.	1	3300						
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>96 089</u> 89 128	<u>99 876</u> 89 128	<u>104 669</u> 89 128	<u>95 674</u> 89 128	<u>102 539</u> 89 128	<u>104 032</u> 89 128	<u>98 380</u> 89 128
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>109 727</u> 100 376	<u>114 623</u> 100 376	<u>117 659</u> 100 376	<u>105 534</u> 100 376	<u>117 071</u> 100 376	<u>118 834</u> 100 376	<u>111 563</u> 100 376
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>218 463</u> 199 780	<u>228 255</u> 199 780	<u>234 326</u> 199 780	<u>210 077</u> 199 780	<u>233 151</u> 199 780	<u>236 676</u> 199 780	<u>222 135</u> 199 780
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							
225-104-0227	7.200	.	1	6600							

								-	-	-
225-104-0232	9.100	.	1	4000	$\frac{237\,033}{209\,921}$					
225-104-0240	19.200	.	1	2000	$\frac{93\,795}{77\,916}$	$\frac{94\,346}{77\,916}$	$\frac{94\,346}{77\,916}$	$\frac{95\,060}{77\,916}$	$\frac{95\,657}{77\,916}$	$\frac{92\,622}{77\,916}$
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	$\frac{82\,885}{77\,359}$					
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	$\frac{117\,956}{109\,943}$					
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	$\frac{117\,090}{107\,294}$	$\frac{144\,324}{107\,294}$	$\frac{111\,735}{107\,294}$	$\frac{119\,640}{107\,294}$	$\frac{140\,652}{107\,294}$	$\frac{120\,278}{107\,294}$
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	$\frac{237\,744}{221\,382}$					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	$\frac{135\,207}{124\,456}$					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	$\frac{207\,781}{191\,707}$					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	$\frac{245\,831}{224\,510}$					
225-104-0312	14-170	.	1	8500	$\frac{419\,619}{385\,892}$					
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	$\frac{142\,180}{127\,767}$					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0232	9.100	.	1	4000						
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>96 451</u> 77 916	<u>97 100</u> 77 916	<u>98 681</u> 77 916	<u>96 988</u> 77 916	<u>99 262</u> 77 916	<u>95 141</u> 77 916
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300						
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900						
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>113 938</u> 107 294	<u>135 756</u> 107 294	<u>116 453</u> 107 294	<u>117 728</u> 107 294	<u>122 190</u> 107 294	<u>125 964</u> 107 294
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900						
225-104-0305	11-170	.	1	2700						
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500						
225-104-0312	14-170	.	1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0232	9.100	.	1	4000							
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>93 795</u> 77 916	<u>97 793</u> 77 916	<u>94 162</u> 77 916	<u>94 251</u> 77 916	<u>97 100</u> 77 916	<u>101 506</u> 77 916	<u>96 763</u> 77 916
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900							
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>117 090</u> 107 294	<u>122 190</u> 107 294	<u>125 352</u> 107 294	<u>112 722</u> 107 294	<u>124 740</u> 107 294	<u>126 576</u> 107 294	<u>119 003</u> 107 294
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500							

								-	-	-
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>247 372</u> 219 737					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>120 471</u> 109 906					
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>97 682</u> 86 803	<u>104 218</u> 86 803	<u>99 298</u> 86 803	<u>98 764</u> 86 803	<u>104 270</u> 86 803	<u>98 110</u> 86 803
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>149 090</u> 136 517					
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>136 628</u> 124 299					
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>154 511</u> 140 384					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>306 270</u> 278 070					
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>207 077</u> 190 472					
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>153 320</u> 141 914	<u>183 822</u> 141 914	<u>147 322</u> 141 914	<u>156 176</u> 141 914	<u>179 709</u> 141 914	<u>156 890</u> 141 914
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>176 231</u> 163 175	<u>211 090</u> 163 175	<u>169 376</u> 163 175	<u>179 495</u> 163 175	<u>206 390</u> 163 175	<u>180 311</u> 163 175
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>435 260</u> 395 845					
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>283 630</u> 258 769					



					-	-	-	-	-	-
225-104-0406	17-170	.	1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700						
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>101 326</u> 86 803	<u>106 164</u> 86 803	<u>103 294</u> 86 803	<u>102 572</u> 86 803	<u>102 400</u> 86 803	<u>100 234</u> 86 803
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000						
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000						
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>149 790</u> 141 914	<u>174 226</u> 141 914	<u>152 606</u> 141 914	<u>154 034</u> 141 914	<u>159 032</u> 141 914	<u>163 259</u> 141 914
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>172 196</u> 163 175	<u>200 123</u> 163 175	<u>175 415</u> 163 175	<u>177 047</u> 163 175	<u>182 759</u> 163 175	<u>187 589</u> 163 175
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0406	17-170	.	1	4900							
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>97 884</u> 86 803	<u>100 952</u> 86 803	<u>100 411</u> 86 803	<u>98 998</u> 86 803	<u>101 256</u> 86 803	<u>104 206</u> 86 803	<u>100 351</u> 86 803
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000							
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600							
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>153 320</u> 141 914	<u>159 032</u> 141 914	<u>162 573</u> 141 914	<u>148 428</u> 141 914	<u>161 888</u> 141 914	<u>163 944</u> 141 914	<u>155 462</u> 141 914
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>176 231</u> 163 175	<u>182 759</u> 163 175	<u>186 806</u> 163 175	<u>170 639</u> 163 175	<u>186 023</u> 163 175	<u>188 373</u> 163 175	<u>178 679</u> 163 175
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000							

								-	-	-
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>544 075</u> 494 807					
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>182 250</u> 154 106	<u>183 214</u> 154 106	<u>183 214</u> 154 106	<u>184 463</u> 154 106	<u>185 507</u> 154 106	<u>180 197</u> 154 106
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>501 182</u> 457 580					
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>236 027</u> 218 799	<u>281 781</u> 218 799	<u>227 031</u> 218 799	<u>240 311</u> 218 799	<u>275 612</u> 218 799	<u>241 382</u> 218 799
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>403 432</u> 368 502					
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>239 234</u> 221 343	<u>287 166</u> 221 343	<u>229 809</u> 221 343	<u>243 722</u> 221 343	<u>280 703</u> 221 343	<u>244 844</u> 221 343
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>373 366</u> 338 060					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>788 908</u> 717 470					
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>558 597</u> 510 009					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>1 060 946</u> 964 873					
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200	<u>450 790</u> 412 036					
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000	<u>546 308</u> 496 996					
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>881 539</u> 816 004					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>186 898</u> 154 106	<u>188 033</u> 154 106	<u>190 800</u> 154 106	<u>187 837</u> 154 106	<u>191 817</u> 154 106	<u>184 606</u> 154 106
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>230 732</u> 218 799	<u>267 386</u> 218 799	<u>234 956</u> 218 799	<u>237 098</u> 218 799	<u>244 595</u> 218 799	<u>250 936</u> 218 799
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600						
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>233 687</u> 221 343	<u>272 086</u> 221 343	<u>238 112</u> 221 343	<u>240 356</u> 221 343	<u>248 210</u> 221 343	<u>254 852</u> 221 343
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800						
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200						
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000						
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0518	9.200	.	1	8000							
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>182 250</u> 154 106	<u>189 247</u> 154 106	<u>182 892</u> 154 106	<u>183 048</u> 154 106	<u>188 033</u> 154 106	<u>195 744</u> 154 106	<u>187 444</u> 154 106
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>236 027</u> 218 799	<u>244 595</u> 218 799	<u>249 908</u> 218 799	<u>228 689</u> 218 799	<u>248 879</u> 218 799	<u>251 964</u> 218 799	<u>239 240</u> 218 799
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600							
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>239 234</u> 221 343	<u>248 210</u> 221 343	<u>253 775</u> 221 343	<u>231 546</u> 221 343	<u>252 698</u> 221 343	<u>255 930</u> 221 343	<u>242 600</u> 221 343
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800							
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000							
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000							

								-	-	-
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>515 278</u> 404 711	<u>421 159</u> 404 711	<u>539 783</u> 404 711	<u>517 506</u> 404 711	<u>446 452</u> 404 711	<u>493 001</u> 404 711
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>644 880</u> 602 235	<u>753 816</u> 602 235	<u>623 460</u> 602 235	<u>655 080</u> 602 235	<u>739 128</u> 602 235	<u>657 630</u> 602 235
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>1 014 888</u> 928 885					
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900	<u>156 627</u> 144 388					
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400	<u>179 677</u> 164 574					
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100	<u>246 957</u> 227 158					
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>322 527</u> 297 386					
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800	<u>396 713</u> 365 774					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>189 542</u> 170 374					
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>252 614</u> 227 947					
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>114 887</u> 97 892	<u>115 465</u> 97 892	<u>115 465</u> 97 892	<u>116 215</u> 97 892	<u>116 841</u> 97 892	<u>113 655</u> 97 892
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>181 695</u> 164 280					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>550 921</u> 404 711	<u>477 408</u> 404 711	<u>562 059</u> 404 711	<u>542 010</u> 404 711	<u>546 466</u> 404 711	<u>495 229</u> 404 711
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>632 272</u> 602 235	<u>719 544</u> 602 235	<u>642 330</u> 602 235	<u>647 430</u> 602 235	<u>665 280</u> 602 235	<u>680 376</u> 602 235
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700						
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900						
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700						
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>117 676</u> 97 892	<u>118 357</u> 97 892	<u>120 017</u> 97 892	<u>118 239</u> 97 892	<u>120 627</u> 97 892	<u>116 300</u> 97 892
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>515 278</u> 404 711	<u>533 100</u> 404 711	<u>488 546</u> 404 711	<u>535 327</u> 404 711	<u>517 506</u> 404 711	<u>550 921</u> 404 711	<u>535 327</u> 404 711
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>644 880</u> 602 235	<u>665 280</u> 602 235	<u>677 928</u> 602 235	<u>627 407</u> 602 235	<u>675 480</u> 602 235	<u>682 824</u> 602 235	<u>652 530</u> 602 235
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700							
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900							
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700							
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>114 887</u> 97 892	<u>119 085</u> 97 892	<u>115 272</u> 97 892	<u>115 365</u> 97 892	<u>118 357</u> 97 892	<u>122 983</u> 97 892	<u>118 003</u> 97 892
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600							



								-	-	-
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>174 520</u> 160 898	<u>211 558</u> 160 898	<u>167 237</u> 160 898	<u>177 988</u> 160 898	<u>206 564</u> 160 898	<u>178 855</u> 160 898
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>219 390</u> 184 200	<u>220 601</u> 184 200	<u>220 601</u> 184 200	<u>222 172</u> 184 200	<u>223 485</u> 184 200	<u>216 809</u> 184 200
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>277 801</u> 255 854	<u>337 716</u> 255 854	<u>266 020</u> 255 854	<u>283 411</u> 255 854	<u>329 638</u> 255 854	<u>284 814</u> 255 854
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>485 630</u> 436 148					
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>531 659</u> 451 737	<u>534 386</u> 451 737	<u>534 386</u> 451 737	<u>537 920</u> 451 737	<u>540 874</u> 451 737	<u>525 853</u> 451 737

**225-105.**

								-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>67 360</u> 60 340	<u>88 058</u> 60 340	<u>63 291</u> 60 340	<u>69 298</u> 60 340	<u>85 267</u> 60 340	<u>69 783</u> 60 340
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>33 883</u> 30 219	<u>44 777</u> 30 219	<u>31 741</u> 30 219	<u>34 903</u> 30 219	<u>43 308</u> 30 219	<u>35 158</u> 30 219
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>50 593</u> 45 401	<u>65 844</u> 45 401	<u>47 594</u> 45 401	<u>52 021</u> 45 401	<u>63 787</u> 45 401	<u>52 378</u> 45 401
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>95 660</u> 85 084	<u>127 251</u> 85 084	<u>89 448</u> 85 084	<u>98 618</u> 85 084	<u>122 992</u> 85 084	<u>99 358</u> 85 084

					-	-	-	-	-	-
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>170 233</u> 160 898	<u>199 906</u> 160 898	<u>173 653</u> 160 898	<u>175 387</u> 160 898	<u>181 456</u> 160 898	<u>186 589</u> 160 898
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>225 233</u> 184 200	<u>226 660</u> 184 200	<u>230 138</u> 184 200	<u>226 413</u> 184 200	<u>231 418</u> 184 200	<u>222 352</u> 184 200
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>270 867</u> 255 854	<u>318 866</u> 255 854	<u>276 399</u> 255 854	<u>279 204</u> 255 854	<u>289 021</u> 255 854	<u>297 324</u> 255 854
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>544 807</u> 451 737	<u>548 018</u> 451 737	<u>555 844</u> 451 737	<u>547 463</u> 451 737	<u>558 722</u> 451 737	<u>538 324</u> 451 737

					-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>64 965</u> 60 340	<u>81 547</u> 60 340	<u>66 876</u> 60 340	<u>67 845</u> 60 340	<u>71 236</u> 60 340	<u>74 105</u> 60 340
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>32 622</u> 30 219	<u>41 349</u> 30 219	<u>33 628</u> 30 219	<u>34 138</u> 30 219	<u>35 923</u> 30 219	<u>37 433</u> 30 219
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>48 828</u> 45 401	<u>61 046</u> 45 401	<u>50 236</u> 45 401	<u>50 950</u> 45 401	<u>53 449</u> 45 401	<u>55 562</u> 45 401
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>92 004</u> 85 084	<u>117 313</u> 85 084	<u>94 921</u> 85 084	<u>96 400</u> 85 084	<u>101 576</u> 85 084	<u>105 954</u> 85 084

					-	-	-		-	-	-
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>174 520</u> 160 898	<u>181 456</u> 160 898	<u>185 756</u> 160 898	<u>168 579</u> 160 898	<u>184 924</u> 160 898	<u>187 421</u> 160 898	<u>177 121</u> 160 898
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>219 390</u> 184 200	<u>228 186</u> 184 200	<u>220 198</u> 184 200	<u>220 393</u> 184 200	<u>226 660</u> 184 200	<u>236 354</u> 184 200	<u>225 920</u> 184 200
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>277 801</u> 255 854	<u>289 021</u> 255 854	<u>295 978</u> 255 854	<u>268 191</u> 255 854	<u>294 631</u> 255 854	<u>298 670</u> 255 854	<u>282 009</u> 255 854
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500							
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>531 659</u> 451 737	<u>551 452</u> 451 737	<u>533 477</u> 451 737	<u>533 916</u> 451 737	<u>548 018</u> 451 737	<u>569 830</u> 451 737	<u>546 352</u> 451 737

					-	-	-		-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>67 360</u> 60 340	<u>71 236</u> 60 340	<u>73 639</u> 60 340	<u>64 041</u> 60 340	<u>73 174</u> 60 340	<u>74 570</u> 60 340	<u>68 814</u> 60 340
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>33 883</u> 30 219	<u>35 923</u> 30 219	<u>37 188</u> 30 219	<u>32 136</u> 30 219	<u>36 943</u> 30 219	<u>37 677</u> 30 219	<u>34 648</u> 30 219
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>50 593</u> 45 401	<u>53 449</u> 45 401	<u>55 219</u> 45 401	<u>48 147</u> 45 401	<u>54 877</u> 45 401	<u>55 905</u> 45 401	<u>51 664</u> 45 401
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>95 660</u> 85 084	<u>101 576</u> 85 084	<u>105 244</u> 85 084	<u>90 593</u> 85 084	<u>104 534</u> 85 084	<u>106 664</u> 85 084	<u>97 879</u> 85 084

					,	,		-	-	-
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>48 511</u> 43 359	<u>63 762</u> 43 359	<u>45 512</u> 43 359	<u>49 939</u> 43 359	<u>61 705</u> 43 359	<u>50 296</u> 43 359
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>71 743</u> 63 736	<u>95 709</u> 63 736	<u>67 030</u> 63 736	<u>73 987</u> 63 736	<u>92 477</u> 63 736	<u>74 548</u> 63 736

**225-107.**

					,	,		-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 786</u> 8 694	<u>13 054</u> 8 694	<u>9 143</u> 8 694	<u>10 092</u> 8 694	<u>12 613</u> 8 694	<u>10 168</u> 8 694
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 333</u> 21 376					
225-107-0103	20	.	1	600	<u>22 495</u> 20 254	<u>29 031</u> 20 254	<u>21 209</u> 20 254	<u>23 107</u> 20 254	<u>28 150</u> 20 254	<u>23 260</u> 20 254
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>73 495</u> 66 054	<u>95 282</u> 66 054	<u>69 211</u> 66 054	<u>75 535</u> 66 054	<u>92 345</u> 66 054	<u>76 045</u> 66 054
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>55 072</u> 49 492	<u>71 413</u> 49 492	<u>51 859</u> 49 492	<u>56 602</u> 49 492	<u>69 209</u> 49 492	<u>56 985</u> 49 492
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>46 087</u> 41 284	<u>60 249</u> 41 284	<u>43 303</u> 41 284	<u>47 413</u> 41 284	<u>58 340</u> 41 284	<u>47 745</u> 41 284
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>41 215</u> 37 107	<u>53 198</u> 37 107	<u>38 859</u> 37 107	<u>42 337</u> 37 107	<u>51 583</u> 37 107	<u>42 618</u> 37 107

					-	-	-	-	-	-
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>46 746</u> 43 359	<u>58 964</u> 43 359	<u>48 154</u> 43 359	<u>48 868</u> 43 359	<u>51 367</u> 43 359	<u>53 480</u> 43 359
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>68 969</u> 63 736	<u>88 169</u> 63 736	<u>71 182</u> 63 736	<u>72 304</u> 63 736	<u>76 231</u> 63 736	<u>79 552</u> 63 736

					-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 408</u> 8 694	<u>12 026</u> 8 694	<u>9 709</u> 8 694	<u>9 862</u> 8 694	<u>10 398</u> 8 694	<u>10 851</u> 8 694
225-107-0102	19	.	1	500						
225-107-0103	20	.	1	600	<u>21 738</u> 20 254	<u>26 975</u> 20 254	<u>22 342</u> 20 254	<u>22 648</u> 20 254	<u>23 719</u> 20 254	<u>24 624</u> 20 254
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>70 974</u> 66 054	<u>88 428</u> 66 054	<u>72 985</u> 66 054	<u>74 005</u> 66 054	<u>77 575</u> 66 054	<u>80 594</u> 66 054
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>53 181</u> 49 492	<u>66 272</u> 49 492	<u>54 690</u> 49 492	<u>55 455</u> 49 492	<u>58 132</u> 49 492	<u>60 397</u> 49 492
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>44 449</u> 41 284	<u>55 794</u> 41 284	<u>45 756</u> 41 284	<u>46 419</u> 41 284	<u>48 739</u> 41 284	<u>50 702</u> 41 284
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>39 829</u> 37 107	<u>49 428</u> 37 107	<u>40 935</u> 37 107	<u>41 496</u> 37 107	<u>43 459</u> 37 107	<u>45 120</u> 37 107

					-	-	-		-	-	-
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>48 511</u> 43 359	<u>51 367</u> 43 359	<u>53 137</u> 43 359	<u>46 064</u> 43 359	<u>52 795</u> 43 359	<u>53 823</u> 43 359	<u>49 582</u> 43 359
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>71 743</u> 63 736	<u>76 231</u> 63 736	<u>79 013</u> 63 736	<u>67 899</u> 63 736	<u>78 475</u> 63 736	<u>80 090</u> 63 736	<u>73 426</u> 63 736

					-	-	-		-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 786</u> 8 694	<u>10 398</u> 8 694	<u>10 777</u> 8 694	<u>9 262</u> 8 694	<u>10 704</u> 8 694	<u>10 924</u> 8 694	<u>10 015</u> 8 694
225-107-0102	19	.	1	500							
225-107-0103	20	.	1	600	<u>22 495</u> 20 254	<u>23 719</u> 20 254	<u>24 478</u> 20 254	<u>21 446</u> 20 254	<u>24 331</u> 20 254	<u>24 771</u> 20 254	<u>22 954</u> 20 254
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>73 495</u> 66 054	<u>77 575</u> 66 054	<u>80 105</u> 66 054	<u>70 000</u> 66 054	<u>79 615</u> 66 054	<u>81 084</u> 66 054	<u>75 025</u> 66 054
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>55 072</u> 49 492	<u>58 132</u> 49 492	<u>60 029</u> 49 492	<u>52 451</u> 49 492	<u>59 662</u> 49 492	<u>60 764</u> 49 492	<u>56 220</u> 49 492
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>46 087</u> 41 284	<u>48 739</u> 41 284	<u>50 384</u> 41 284	<u>43 816</u> 41 284	<u>50 065</u> 41 284	<u>51 020</u> 41 284	<u>47 082</u> 41 284
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>41 215</u> 37 107	<u>43 459</u> 37 107	<u>44 851</u> 37 107	<u>39 293</u> 37 107	<u>44 581</u> 37 107	<u>45 389</u> 37 107	<u>42 057</u> 37 107

								-	-	-
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>35 410</u> 31 716	<u>46 304</u> 31 716	<u>33 268</u> 31 716	<u>36 430</u> 31 716	<u>44 835</u> 31 716	<u>36 685</u> 31 716
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>46 719</u> 42 803					
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>60 749</u> 55 658					
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>75 532</u> 69 251					
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>54 833</u> 50 458					
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>72 636</u> 66 712					
225-107-0114	11	.	1	300	<u>12 709</u> 11 560					
225-107-0115	12	.	1	500	<u>23 449</u> 21 489					
225-107-0116	13	.	1	600	<u>27 129</u> 24 797					
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>85 998</u> 75 972	<u>116 282</u> 75 972	<u>80 043</u> 75 972	<u>88 834</u> 75 972	<u>112 199</u> 75 972	<u>89 543</u> 75 972
225-107-0203	3-20 ( 3-25)	.	1	3700	<u>118 945</u> 105 513					
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>5 868</u> 5 003					

					-	-	-	-	-	-
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>34 149</u> 31 716	<u>42 876</u> 31 716	<u>35 155</u> 31 716	<u>35 665</u> 31 716	<u>37 450</u> 31 716	<u>38 960</u> 31 716
225-107-0109	1	.	1	1000						
225-107-0110	2	.	1	1300						
225-107-0111	3	.	1	1600						
225-107-0112	4	.	1	1100						
225-107-0113	5	.	1	1500						
225-107-0114	11	.	1	300						
225-107-0115	12	.	1	500						
225-107-0116	13	.	1	600						
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>82 493</u> 75 972	<u>106 755</u> 75 972	<u>85 289</u> 75 972	<u>86 707</u> 75 972	<u>91 669</u> 75 972	<u>95 866</u> 75 972
225-107-0203	3-20 ( 3-25)	.	1	3700						
225-107-0204	1-10	.	1	250						



					-	-	-		-	-	-
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>35 410</u> 31 716	<u>37 450</u> 31 716	<u>38 715</u> 31 716	<u>33 663</u> 31 716	<u>38 470</u> 31 716	<u>39 204</u> 31 716	<u>36 175</u> 31 716
225-107-0109	1	.	1	1000							
225-107-0110	2	.	1	1300							
225-107-0111	3	.	1	1600							
225-107-0112	4	.	1	1100							
225-107-0113	5	.	1	1500							
225-107-0114	11	.	1	300							
225-107-0115	12	.	1	500							
225-107-0116	13	.	1	600							
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>85 998</u> 75 972	<u>91 669</u> 75 972	<u>95 185</u> 75 972	<u>81 141</u> 75 972	<u>94 505</u> 75 972	<u>96 547</u> 75 972	<u>88 125</u> 75 972
225-107-0203	3-20 ( 3-25)	.	1	3700							
225-107-0204	1-10	.	1	250							

					,	,			-	-	-
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>8 624</u> 7 255						
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>10 780</u> 9 069						

**225-109.**

					,	,			-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>88 568</u> 76 216						
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>125 712</u> 109 254						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>186 169</u> 166 919	<u>242 816</u> 166 919	<u>175 031</u> 166 919	<u>191 473</u> 166 919	<u>235 178</u> 166 919	<u>192 799</u> 166 919	
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>85 349</u> 71 226	<u>94 427</u> 71 226	<u>87 593</u> 71 226	<u>86 852</u> 71 226	<u>94 500</u> 71 226	<u>85 944</u> 71 226	
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>127 731</u> 110 269						
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>148 381</u> 132 872	<u>194 134</u> 132 872	<u>139 385</u> 132 872	<u>152 665</u> 132 872	<u>187 965</u> 132 872	<u>153 736</u> 132 872	
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>191 543</u> 171 587	<u>250 368</u> 171 587	<u>179 976</u> 171 587	<u>197 051</u> 171 587	<u>242 437</u> 171 587	<u>198 428</u> 171 587	

					-	-	-	-	-	-
225-107-0205	1-16	.	1	400						
225-107-0206	1-20	.	1	500						

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200						
225-109-0102	2	.	1	2900						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>179 613</u> 166 919	<u>224 994</u> 166 919	<u>184 843</u> 166 919	<u>187 495</u> 166 919	<u>196 777</u> 166 919	<u>204 627</u> 166 919
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>90 410</u> 71 226	<u>97 130</u> 71 226	<u>93 144</u> 71 226	<u>92 141</u> 71 226	<u>91 903</u> 71 226	<u>88 894</u> 71 226
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100						
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>143 086</u> 132 872	<u>179 740</u> 132 872	<u>147 310</u> 132 872	<u>149 452</u> 132 872	<u>156 949</u> 132 872	<u>163 289</u> 132 872
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>184 735</u> 171 587	<u>231 861</u> 171 587	<u>190 166</u> 171 587	<u>192 920</u> 171 587	<u>202 559</u> 171 587	<u>210 711</u> 171 587

					-	-	-		-	-	-
225-107-0205	1-16	.	1	400							
225-107-0206	1-20	.	1	500							

					-	-	-		-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>186 169</u> 166 919	<u>196 777</u> 166 919	<u>203 354</u> 166 919	<u>177 083</u> 166 919	<u>202 081</u> 166 919	<u>205 900</u> 166 919	<u>190 147</u> 166 919
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>85 630</u> 71 226	<u>89 892</u> 71 226	<u>89 140</u> 71 226	<u>87 178</u> 71 226	<u>90 313</u> 71 226	<u>94 410</u> 71 226	<u>89 057</u> 71 226
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100							
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>148 381</u> 132 872	<u>156 949</u> 132 872	<u>162 261</u> 132 872	<u>141 043</u> 132 872	<u>161 233</u> 132 872	<u>164 318</u> 132 872	<u>151 594</u> 132 872
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>191 543</u> 171 587	<u>202 559</u> 171 587	<u>209 389</u> 171 587	<u>182 108</u> 171 587	<u>208 067</u> 171 587	<u>212 033</u> 171 587	<u>195 674</u> 171 587

								-	-	-
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>146 196</u> 116 653	<u>147 242</u> 116 653	<u>147 242</u> 116 653	<u>148 599</u> 116 653	<u>149 733</u> 116 653	<u>143 967</u> 116 653
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>229 935</u> 179 796	<u>231 725</u> 179 796	<u>231 725</u> 179 796	<u>234 046</u> 179 796	<u>235 985</u> 179 796	<u>226 123</u> 179 796
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>105 363</u> 83 641	<u>106 134</u> 83 641	<u>106 134</u> 83 641	<u>107 134</u> 83 641	<u>107 969</u> 83 641	<u>103 721</u> 83 641
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>259 075</u> 224 080					
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>81 833</u> 70 579					
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>161 290</u> 144 928	<u>209 222</u> 144 928	<u>151 865</u> 144 928	<u>165 778</u> 144 928	<u>202 759</u> 144 928	<u>166 900</u> 144 928
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>53 289</u> 47 444	<u>70 718</u> 47 444	<u>49 861</u> 47 444	<u>54 921</u> 47 444	<u>68 368</u> 47 444	<u>55 329</u> 47 444
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>99 592</u> 88 339	<u>133 362</u> 88 339	<u>92 951</u> 88 339	<u>102 754</u> 88 339	<u>128 808</u> 88 339	<u>103 544</u> 88 339
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>98 928</u> 90 721					
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>95 097</u> 88 358	<u>121 643</u> 88 358	<u>95 097</u> 88 358	<u>97 046</u> 88 358	<u>118 277</u> 88 358	<u>99 050</u> 88 358
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>136 230</u> 125 384					
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>146 749</u> 131 872	<u>190 324</u> 131 872	<u>138 181</u> 131 872	<u>150 829</u> 131 872	<u>184 448</u> 131 872	<u>151 849</u> 131 872

					-	-	-	-	-	-
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>151 242</u> 116 653	<u>152 475</u> 116 653	<u>155 479</u> 116 653	<u>152 262</u> 116 653	<u>156 583</u> 116 653	<u>148 754</u> 116 653
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>238 567</u> 179 796	<u>240 676</u> 179 796	<u>245 814</u> 179 796	<u>240 311</u> 179 796	<u>247 703</u> 179 796	<u>234 311</u> 179 796
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>109 082</u> 83 641	<u>109 990</u> 83 641	<u>112 203</u> 83 641	<u>109 833</u> 83 641	<u>113 017</u> 83 641	<u>107 248</u> 83 641
225-109-0111	78	.	1	6200						
225-109-0112	79	.	1	2000						
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>155 743</u> 144 928	<u>194 142</u> 144 928	<u>160 168</u> 144 928	<u>162 412</u> 144 928	<u>170 266</u> 144 928	<u>176 908</u> 144 928
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>51 271</u> 47 444	<u>65 235</u> 47 444	<u>52 881</u> 47 444	<u>53 697</u> 47 444	<u>56 553</u> 47 444	<u>58 968</u> 47 444
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>95 683</u> 88 339	<u>122 737</u> 88 339	<u>98 801</u> 88 339	<u>100 382</u> 88 339	<u>105 916</u> 88 339	<u>110 595</u> 88 339
225-109-0203	32	.	1	2300						
225-109-0205	34 ( 10 )	.	1	2500	<u>97 793</u> 88 358	<u>117 971</u> 88 358	<u>100 363</u> 88 358	<u>101 613</u> 88 358	<u>100 644</u> 88 358	<u>103 168</u> 88 358
225-109-0206	35 ( 11 )	.	1	3000						
225-109-0207	36 ( 12 )	.	1	4000	<u>141 706</u> 131 872	<u>176 615</u> 131 872	<u>145 729</u> 131 872	<u>147 769</u> 131 872	<u>154 909</u> 131 872	<u>160 948</u> 131 872

					-	-	-		-	-	-
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>146 196</u> 116 653	<u>153 793</u> 116 653	<u>146 893</u> 116 653	<u>147 062</u> 116 653	<u>152 475</u> 116 653	<u>160 847</u> 116 653	<u>151 835</u> 116 653
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>229 935</u> 179 796	<u>242 930</u> 179 796	<u>231 128</u> 179 796	<u>231 417</u> 179 796	<u>240 676</u> 179 796	<u>254 996</u> 179 796	<u>239 582</u> 179 796
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>105 363</u> 83 641	<u>110 961</u> 83 641	<u>105 877</u> 83 641	<u>106 001</u> 83 641	<u>109 990</u> 83 641	<u>116 159</u> 83 641	<u>109 519</u> 83 641
225-109-0111	78	.	1	6200							
225-109-0112	79	.	1	2000							
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>161 290</u> 144 928	<u>170 266</u> 144 928	<u>175 831</u> 144 928	<u>153 602</u> 144 928	<u>174 754</u> 144 928	<u>177 986</u> 144 928	<u>164 656</u> 144 928
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>53 289</u> 47 444	<u>56 553</u> 47 444	<u>58 576</u> 47 444	<u>50 493</u> 47 444	<u>58 185</u> 47 444	<u>59 360</u> 47 444	<u>54 513</u> 47 444
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>99 592</u> 88 339	<u>105 916</u> 88 339	<u>109 836</u> 88 339	<u>94 175</u> 88 339	<u>109 078</u> 88 339	<u>111 354</u> 88 339	<u>101 963</u> 88 339
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>95 518</u> 88 358	<u>99 463</u> 88 358	<u>104 456</u> 88 358	<u>95 086</u> 88 358	<u>102 237</u> 88 358	<u>103 793</u> 88 358	<u>97 905</u> 88 358
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>146 749</u> 131 872	<u>154 909</u> 131 872	<u>159 968</u> 131 872	<u>139 760</u> 131 872	<u>158 989</u> 131 872	<u>161 927</u> 131 872	<u>149 809</u> 131 872

					,	,		-	-	-
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>178 815</u> 160 609	<u>232 194</u> 160 609	<u>168 319</u> 160 609	<u>183 813</u> 160 609	<u>224 996</u> 160 609	<u>185 062</u> 160 609
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>306 856</u> 282 309					

**225-2.**  
**225-201.**

					,	,		-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>28 350</u> 26 895	<u>38 693</u> 26 895	<u>30 492</u> 26 895	<u>28 889</u> 26 895	<u>37 469</u> 26 895	<u>30 237</u> 26 895
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>48 287</u> 45 653	<u>67 680</u> 45 653	<u>52 303</u> 45 653	<u>49 297</u> 45 653	<u>65 385</u> 45 653	<u>51 825</u> 45 653
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>74 520</u> 70 513	<u>103 769</u> 70 513	<u>80 577</u> 70 513	<u>76 043</u> 70 513	<u>100 308</u> 70 513	<u>79 856</u> 70 513

**225-202.**

					,	,		-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								



					-	-	-	-	-	-
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>172 637</u> 160 609	<u>215 400</u> 160 609	<u>177 565</u> 160 609	<u>180 064</u> 160 609	<u>188 811</u> 160 609	<u>196 208</u> 160 609
225-109-0209	77	.	1	6800						

					-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>31 767</u> 26 895	<u>39 183</u> 26 895	<u>32 818</u> 26 895	<u>33 308</u> 26 895	<u>30 747</u> 26 895	<u>31 257</u> 26 895
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>54 694</u> 45 653	<u>68 598</u> 45 653	<u>56 664</u> 45 653	<u>57 582</u> 45 653	<u>52 782</u> 45 653	<u>53 738</u> 45 653
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>84 183</u> 70 513	<u>105 154</u> 70 513	<u>87 154</u> 70 513	<u>88 539</u> 70 513	<u>81 298</u> 70 513	<u>82 741</u> 70 513

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								

					-	-	-		-	-	-
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>178 815</u> 160 609	<u>188 811</u> 160 609	<u>195 008</u> 160 609	<u>170 253</u> 160 609	<u>193 809</u> 160 609	<u>197 407</u> 160 609	<u>182 563</u> 160 609
225-109-0209	77	.	1	6800							

					-	-	-		-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>28 687</u> 26 895	<u>29 803</u> 26 895	<u>32 532</u> 26 895	<u>30 089</u> 26 895	<u>31 002</u> 26 895	<u>31 512</u> 26 895	<u>29 831</u> 26 895
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>48 918</u> 45 653	<u>51 011</u> 45 653	<u>56 128</u> 45 653	<u>51 546</u> 45 653	<u>53 260</u> 45 653	<u>54 216</u> 45 653	<u>51 064</u> 45 653
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>75 472</u> 70 513	<u>78 627</u> 70 513	<u>86 346</u> 70 513	<u>79 435</u> 70 513	<u>82 020</u> 70 513	<u>83 462</u> 70 513	<u>78 708</u> 70 513

					-	-	-		-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									

								-	-	-
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>83 873</u> 79 428	<u>102 294</u> 79 428	<u>85 122</u> 79 428	<u>85 096</u> 79 428	<u>100 009</u> 79 428	<u>86 818</u> 79 428
225-202-0102	2	.	1	550	<u>29 513</u> 28 054	<u>35 303</u> 28 054	<u>29 906</u> 28 054	<u>29 898</u> 28 054	<u>34 585</u> 28 054	<u>30 439</u> 28 054
225-202-0103	3	.	1	900	<u>44 163</u> 41 857	<u>53 636</u> 41 857	<u>44 805</u> 41 857	<u>44 792</u> 41 857	<u>52 461</u> 41 857	<u>45 677</u> 41 857
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>73 336</u> 69 450	<u>89 441</u> 69 450	<u>74 428</u> 69 450	<u>74 405</u> 69 450	<u>87 443</u> 69 450	<u>75 911</u> 69 450
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>100 882</u> 92 004	<u>125 937</u> 92 004	<u>95 955</u> 92 004	<u>103 228</u> 92 004	<u>122 559</u> 92 004	<u>103 814</u> 92 004
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.								
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 483</u> 9 221	<u>10 363</u> 9 221	<u>9 666</u> 9 221	<u>9 529</u> 9 221	<u>10 259</u> 9 221	<u>9 644</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>19 685</u> 18 894	<u>24 339</u> 18 894	<u>20 649</u> 18 894	<u>19 927</u> 18 894	<u>23 788</u> 18 894	<u>20 534</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>39 306</u> 37 969	<u>45 822</u> 37 969	<u>40 656</u> 37 969	<u>39 646</u> 37 969	<u>45 051</u> 37 969	<u>40 495</u> 37 969
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 410</u> 19 446		<u>20 316</u> 18 758	<u>20 149</u> 18 758		<u>20 065</u> 18 310
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.								
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>39 554</u> 37 788	<u>50 931</u> 37 788	<u>41 910</u> 37 788	<u>40 146</u> 37 788	<u>49 584</u> 37 788	<u>41 629</u> 37 788

					-	-	-	-	-	-
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>87 124</u> 79 428	<u>100 866</u> 79 428	<u>88 936</u> 79 428	<u>89 805</u> 79 428	<u>87 859</u> 79 428	<u>89 335</u> 79 428
225-202-0102	2	.	1	550	<u>30 535</u> 28 054	<u>34 854</u> 28 054	<u>31 104</u> 28 054	<u>31 377</u> 28 054	<u>30 766</u> 28 054	<u>31 230</u> 28 054
225-202-0103	3	.	1	900	<u>45 835</u> 41 857	<u>52 902</u> 41 857	<u>46 767</u> 41 857	<u>47 213</u> 41 857	<u>46 213</u> 41 857	<u>46 972</u> 41 857
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>76 178</u> 69 450	<u>88 193</u> 69 450	<u>77 763</u> 69 450	<u>78 522</u> 69 450	<u>76 821</u> 69 450	<u>78 111</u> 69 450
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>97 982</u> 92 004	<u>118 054</u> 92 004	<u>100 295</u> 92 004	<u>101 468</u> 92 004	<u>105 574</u> 92 004	<u>109 046</u> 92 004
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.								
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 774</u> 9 221	<u>10 404</u> 9 221	<u>9 863</u> 9 221	<u>9 905</u> 9 221	<u>9 687</u> 9 221	<u>9 731</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>21 223</u> 18 894	<u>24 560</u> 18 894	<u>21 695</u> 18 894	<u>21 916</u> 18 894	<u>20 764</u> 18 894	<u>20 993</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>41 459</u> 37 969	<u>46 131</u> 37 969	<u>42 121</u> 37 969	<u>42 429</u> 37 969	<u>40 817</u> 37 969	<u>41 138</u> 37 969
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 763</u> 18 758				<u>20 832</u> 18 758	<u>20 650</u> 18 310
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.								
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>43 312</u> 37 788	<u>51 469</u> 37 788	<u>44 468</u> 37 788	<u>45 006</u> 37 788	<u>42 190</u> 37 788	<u>42 751</u> 37 788

					-	-	-		-	-	-
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>84 265</u> 79 428	<u>86 757</u> 79 428	<u>90 680</u> 79 428	<u>84 881</u> 79 428	<u>88 752</u> 79 428	<u>89 775</u> 79 428	<u>86 047</u> 79 428
225-202-0102	2	.	1	550	<u>29 636</u> 28 054	<u>30 420</u> 28 054	<u>31 652</u> 28 054	<u>29 830</u> 28 054	<u>31 046</u> 28 054	<u>31 368</u> 28 054	<u>30 196</u> 28 054
225-202-0103	3	.	1	900	<u>44 365</u> 41 857	<u>45 646</u> 41 857	<u>47 663</u> 41 857	<u>44 681</u> 41 857	<u>46 672</u> 41 857	<u>47 198</u> 41 857	<u>45 281</u> 41 857
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>73 679</u> 69 450	<u>75 858</u> 69 450	<u>79 287</u> 69 450	<u>74 217</u> 69 450	<u>77 601</u> 69 450	<u>78 496</u> 69 450	<u>75 236</u> 69 450
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>100 882</u> 92 004	<u>105 574</u> 92 004	<u>108 483</u> 92 004	<u>96 863</u> 92 004	<u>107 920</u> 92 004	<u>109 609</u> 92 004	<u>102 641</u> 92 004
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.									
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 512</u> 9 221	<u>9 607</u> 9 221	<u>9 839</u> 9 221	<u>9 631</u> 9 221	<u>9 709</u> 9 221	<u>9 752</u> 9 221	<u>9 609</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>19 836</u> 18 894	<u>20 339</u> 18 894	<u>21 567</u> 18 894	<u>20 467</u> 18 894	<u>20 878</u> 18 894	<u>21 108</u> 18 894	<u>20 351</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>39 519</u> 37 969	<u>40 222</u> 37 969	<u>41 941</u> 37 969	<u>40 401</u> 37 969	<u>40 977</u> 37 969	<u>41 299</u> 37 969	<u>40 240</u> 37 969
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.									
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>19 814</u> 18 758	<u>20 430</u> 18 758	<u>21 001</u> 18 310	<u>20 149</u> 18 758	<u>20 512</u> 18 310	<u>20 765</u> 18 310	<u>20 292</u> 18 758
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.									
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>39 924</u> 37 788	<u>41 151</u> 37 788	<u>44 154</u> 37 788	<u>41 465</u> 37 788	<u>42 471</u> 37 788	<u>43 032</u> 37 788	<u>41 183</u> 37 788

								-	-	-
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>23 649</u> 22 600	<u>30 372</u> 22 600	<u>25 041</u> 22 600	<u>23 999</u> 22 600	<u>29 576</u> 22 600	<u>24 876</u> 22 600
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>38 574</u> 36 662		<u>39 844</u> 36 662	<u>39 449</u> 36 662		<u>46 281</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>59 694</u> 56 119	<u>72 786</u> 56 119	<u>59 694</u> 56 119	<u>60 654</u> 56 119	<u>71 126</u> 56 119	<u>61 643</u> 56 119
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>163 749</u> 158 203	<u>190 578</u> 158 203	<u>169 305</u> 158 203	<u>165 146</u> 158 203	<u>187 403</u> 158 203	<u>168 643</u> 158 203
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>143 043</u> 137 983	<u>168 962</u> 137 983	<u>148 411</u> 137 983	<u>144 393</u> 137 983	<u>165 895</u> 137 983	<u>147 772</u> 137 983
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>140 072</u> 135 097	<u>165 680</u> 135 097	<u>145 375</u> 135 097	<u>141 405</u> 135 097	<u>162 650</u> 135 097	<u>144 744</u> 135 097
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>152 012</u> 146 804	<u>177 610</u> 146 804	<u>157 313</u> 146 804	<u>153 345</u> 146 804	<u>174 581</u> 146 804	<u>156 682</u> 146 804
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>107 648</u> 103 315	<u>133 184</u> 103 315	<u>112 936</u> 103 315	<u>108 977</u> 103 315	<u>130 162</u> 103 315	<u>112 307</u> 103 315
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>125 821</u> 121 115	<u>151 554</u> 121 115	<u>131 150</u> 121 115	<u>127 161</u> 121 115	<u>148 508</u> 121 115	<u>130 516</u> 121 115
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>124 992</u> 120 288	<u>150 880</u> 120 288	<u>130 353</u> 120 288	<u>126 340</u> 120 288	<u>147 816</u> 120 288	<u>129 715</u> 120 288
225-202-1200	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>25 870</u> 22 600	<u>30 690</u> 22 600	<u>26 553</u> 22 600	<u>26 871</u> 22 600	<u>25 207</u> 22 600	<u>25 539</u> 22 600
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>40 757</u> 36 662				<u>40 875</u> 36 662	<u>47 574</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>61 023</u> 56 119	<u>70 975</u> 56 119	<u>62 291</u> 56 119	<u>62 907</u> 56 119	<u>62 429</u> 56 119	<u>63 674</u> 56 119
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>172 612</u> 158 203	<u>191 848</u> 158 203	<u>175 338</u> 158 203	<u>176 608</u> 158 203	<u>169 966</u> 158 203	<u>171 289</u> 158 203
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>151 606</u> 137 983	<u>170 189</u> 137 983	<u>154 239</u> 137 983	<u>155 466</u> 137 983	<u>149 050</u> 137 983	<u>150 328</u> 137 983
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>148 532</u> 135 097	<u>166 893</u> 135 097	<u>151 133</u> 135 097	<u>152 346</u> 135 097	<u>146 007</u> 135 097	<u>147 269</u> 135 097
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>160 469</u> 146 804	<u>178 822</u> 146 804	<u>163 069</u> 146 804	<u>164 281</u> 146 804	<u>157 944</u> 146 804	<u>159 207</u> 146 804
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>116 084</u> 103 315	<u>134 393</u> 103 315	<u>118 678</u> 103 315	<u>119 887</u> 103 315	<u>113 566</u> 103 315	<u>114 825</u> 103 315
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>134 322</u> 121 115	<u>152 772</u> 121 115	<u>136 936</u> 121 115	<u>138 154</u> 121 115	<u>131 785</u> 121 115	<u>133 053</u> 121 115
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>133 544</u> 120 288	<u>152 105</u> 120 288	<u>136 174</u> 120 288	<u>137 400</u> 120 288	<u>130 991</u> 120 288	<u>132 268</u> 120 288
225-202-1200	13015-2012	.								

					-	-	-		-	-	-
225-202-0900	13015-2012	.									
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>23 868</u> 22 600	<u>24 593</u> 22 600	<u>26 367</u> 22 600	<u>24 779</u> 22 600	<u>25 373</u> 22 600	<u>25 704</u> 22 600	<u>24 612</u> 22 600
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>38 791</u> 36 662	<u>40 028</u> 36 662	<u>48 195</u> 42 492	<u>39 502</u> 36 662	<u>47 292</u> 42 492	<u>47 809</u> 42 492	<u>39 770</u> 36 662
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>59 901</u> 56 119	<u>61 847</u> 56 119	<u>64 309</u> 56 119	<u>59 688</u> 56 119	<u>63 215</u> 56 119	<u>63 982</u> 56 119	<u>61 078</u> 56 119
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>164 622</u> 158 203	<u>167 516</u> 158 203	<u>174 597</u> 158 203	<u>168 257</u> 158 203	<u>170 628</u> 158 203	<u>171 951</u> 158 203	<u>167 590</u> 158 203
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>143 886</u> 137 983	<u>146 683</u> 137 983	<u>153 523</u> 137 983	<u>147 399</u> 137 983	<u>149 689</u> 137 983	<u>150 967</u> 137 983	<u>146 754</u> 137 983
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>140 905</u> 135 097	<u>143 668</u> 135 097	<u>150 426</u> 135 097	<u>144 375</u> 135 097	<u>146 638</u> 135 097	<u>147 901</u> 135 097	<u>143 739</u> 135 097
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>152 845</u> 146 804	<u>155 607</u> 146 804	<u>162 362</u> 146 804	<u>156 314</u> 146 804	<u>158 576</u> 146 804	<u>159 838</u> 146 804	<u>155 677</u> 146 804
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>108 479</u> 103 315	<u>111 234</u> 103 315	<u>117 973</u> 103 315	<u>111 939</u> 103 315	<u>114 195</u> 103 315	<u>115 455</u> 103 315	<u>111 304</u> 103 315
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>126 658</u> 121 115	<u>129 435</u> 121 115	<u>136 226</u> 121 115	<u>130 145</u> 121 115	<u>132 419</u> 121 115	<u>133 688</u> 121 115	<u>129 506</u> 121 115
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>125 834</u> 120 288	<u>128 627</u> 120 288	<u>135 459</u> 120 288	<u>129 342</u> 120 288	<u>131 630</u> 120 288	<u>132 906</u> 120 288	<u>128 699</u> 120 288
225-202-1200	13015-2012	.									



								-	-	-
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	$\frac{6\,521}{6\,328}$	$\frac{7\,271}{6\,328}$	$\frac{6\,677}{6\,328}$	$\frac{6\,560}{6\,328}$	$\frac{7\,182}{6\,328}$	$\frac{6\,658}{6\,328}$
225-202-1204	10 -3	.	1	190	$\frac{24\,663}{24\,046}$					
225-202-1206	15-8	.	1	165	$\frac{22\,063}{21\,515}$					
225-202-1209	5	.	1	73	$\frac{10\,523}{10\,265}$					

**225-203.**

								-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{58\,006}{54\,618}$	$\frac{83\,873}{54\,618}$	$\frac{63\,363}{54\,618}$	$\frac{59\,353}{54\,618}$	$\frac{80\,812}{54\,618}$	$\frac{62\,725}{54\,618}$
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{32\,264}{29\,381}$	$\frac{58\,131}{29\,381}$	$\frac{37\,621}{29\,381}$	$\frac{33\,611}{29\,381}$	$\frac{55\,070}{29\,381}$	$\frac{36\,983}{29\,381}$
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{68\,665}{62\,810}$	$\frac{91\,553}{62\,810}$	$\frac{72\,784}{62\,810}$	$\frac{70\,122}{62\,810}$	$\frac{89\,032}{62\,810}$	$\frac{72\,530}{62\,810}$
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{46\,335}{43\,175}$	$\frac{72\,202}{43\,175}$	$\frac{51\,692}{43\,175}$	$\frac{47\,682}{43\,175}$	$\frac{69\,141}{43\,175}$	$\frac{51\,054}{43\,175}$

					-	-	-	-	-	-
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>6 769</u> 6 328	<u>7 307</u> 6 328	<u>6 845</u> 6 328	<u>6 881</u> 6 328	<u>6 695</u> 6 328	<u>6 732</u> 6 328
225-202-1204	10 -3	.	1	190						
225-202-1206	15-8	.	1	165						
225-202-1209	5	.	1	73						

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>66 552</u> 54 618	<u>85 098</u> 54 618	<u>69 179</u> 54 618	<u>70 404</u> 54 618	<u>64 001</u> 54 618	<u>65 276</u> 54 618
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>40 810</u> 29 381	<u>59 356</u> 29 381	<u>43 438</u> 29 381	<u>44 662</u> 29 381	<u>38 259</u> 29 381	<u>39 535</u> 29 381
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>75 853</u> 62 810	<u>92 446</u> 62 810	<u>78 503</u> 62 810	<u>79 316</u> 62 810	<u>74 731</u> 62 810	<u>75 362</u> 62 810
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 881</u> 43 175	<u>73 427</u> 43 175	<u>57 508</u> 43 175	<u>58 733</u> 43 175	<u>52 330</u> 43 175	<u>53 605</u> 43 175

					-	-	-		-	-	-
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	$\frac{6\,546}{6\,328}$	$\frac{6\,627}{6\,328}$	$\frac{6\,824}{6\,328}$	$\frac{6\,647}{6\,328}$	$\frac{6\,714}{6\,328}$	$\frac{6\,750}{6\,328}$	$\frac{6\,629}{6\,328}$
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							
225-202-1209	5	.	1	73							

					-	-	-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{58\,848}{54\,618}$	$\frac{61\,639}{54\,618}$	$\frac{68\,465}{54\,618}$	$\frac{62\,353}{54\,618}$	$\frac{64\,639}{54\,618}$	$\frac{65\,914}{54\,618}$	$\frac{61\,710}{54\,618}$
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{33\,106}{29\,381}$	$\frac{35\,897}{29\,381}$	$\frac{42\,723}{29\,381}$	$\frac{36\,611}{29\,381}$	$\frac{38\,897}{29\,381}$	$\frac{40\,172}{29\,381}$	$\frac{35\,968}{29\,381}$
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{69\,352}{62\,810}$	$\frac{72\,575}{62\,810}$	$\frac{77\,770}{62\,810}$	$\frac{72\,007}{62\,810}$	$\frac{75\,072}{62\,810}$	$\frac{76\,919}{62\,810}$	$\frac{72\,271}{62\,810}$
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{47\,177}{43\,175}$	$\frac{49\,967}{43\,175}$	$\frac{56\,794}{43\,175}$	$\frac{50\,682}{43\,175}$	$\frac{52\,967}{43\,175}$	$\frac{54\,243}{43\,175}$	$\frac{50\,039}{43\,175}$

								-	-	-
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>52 499</u> 49 219	<u>78 366</u> 49 219	<u>57 856</u> 49 219	<u>53 846</u> 49 219	<u>75 305</u> 49 219	<u>57 218</u> 49 219
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>36 565</u> 33 587	<u>62 557</u> 33 587	<u>41 948</u> 33 587	<u>37 919</u> 33 587	<u>59 481</u> 33 587	<u>41 308</u> 33 587
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>39 180</u> 36 161	<u>65 047</u> 36 161	<u>44 537</u> 36 161	<u>40 527</u> 36 161	<u>61 986</u> 36 161	<u>43 899</u> 36 161
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>125 316</u> 114 608	<u>143 070</u> 114 608	<u>127 337</u> 114 608	<u>126 947</u> 114 608	<u>141 469</u> 114 608	<u>127 725</u> 114 608
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>172 516</u> 166 878	<u>198 435</u> 166 878	<u>177 884</u> 166 878	<u>173 866</u> 166 878	<u>195 368</u> 166 878	<u>177 245</u> 166 878
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>148 487</u> 143 319	<u>174 427</u> 143 319	<u>153 860</u> 143 319	<u>149 838</u> 143 319	<u>171 357</u> 143 319	<u>153 220</u> 143 319
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>13 951</u> 13 560	<u>15 295</u> 13 560	<u>14 229</u> 13 560	<u>14 021</u> 13 560	<u>15 136</u> 13 560	<u>14 196</u> 13 560
225-203-0702	2	.	1	220	<u>13 438</u> 12 848					
225-203-0703	3	.	1	350	<u>21 376</u> 20 437					
225-203-0704	4	.	1	480	<u>29 487</u> 28 477	<u>34 451</u> 28 477	<u>30 515</u> 28 477	<u>29 745</u> 28 477	<u>33 864</u> 28 477	<u>30 392</u> 28 477
225-203-0705	5	.	1	600	<u>36 300</u> 34 629	<u>42 616</u> 34 629	<u>36 729</u> 34 629	<u>36 720</u> 34 629	<u>41 833</u> 34 629	<u>37 310</u> 34 629

					-	-	-	-	-	-
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 045</u> 49 219	<u>79 591</u> 49 219	<u>63 672</u> 49 219	<u>64 897</u> 49 219	<u>58 494</u> 49 219	<u>59 769</u> 49 219
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>45 152</u> 33 587	<u>63 787</u> 33 587	<u>47 793</u> 33 587	<u>49 023</u> 33 587	<u>42 589</u> 33 587	<u>43 871</u> 33 587
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>47 726</u> 36 161	<u>66 272</u> 36 161	<u>50 353</u> 36 161	<u>51 578</u> 36 161	<u>45 175</u> 36 161	<u>46 450</u> 36 161
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>130 184</u> 114 608	<u>143 402</u> 114 608	<u>132 854</u> 114 608	<u>132 974</u> 114 608	<u>131 460</u> 114 608	<u>131 008</u> 114 608
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>181 079</u> 166 878	<u>199 662</u> 166 878	<u>183 712</u> 166 878	<u>184 939</u> 166 878	<u>178 523</u> 166 878	<u>179 801</u> 166 878
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 057</u> 143 319	<u>175 655</u> 143 319	<u>159 692</u> 143 319	<u>160 920</u> 143 319	<u>154 499</u> 143 319	<u>155 778</u> 143 319
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>14 395</u> 13 560	<u>15 359</u> 13 560	<u>14 532</u> 13 560	<u>14 595</u> 13 560	<u>14 262</u> 13 560	<u>14 329</u> 13 560
225-203-0702	2	.	1	220						
225-203-0703	3	.	1	350						
225-203-0704	4	.	1	480	<u>31 127</u> 28 477	<u>34 686</u> 28 477	<u>31 631</u> 28 477	<u>31 866</u> 28 477	<u>30 637</u> 28 477	<u>30 882</u> 28 477
225-203-0705	5	.	1	600	<u>37 415</u> 34 629	<u>42 127</u> 34 629	<u>38 037</u> 34 629	<u>38 334</u> 34 629	<u>37 667</u> 34 629	<u>38 173</u> 34 629

					-	-	-		-	-	-
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>53 341</u> 49 219	<u>56 132</u> 49 219	<u>62 958</u> 49 219	<u>56 846</u> 49 219	<u>59 132</u> 49 219	<u>60 407</u> 49 219	<u>56 203</u> 49 219
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>37 411</u> 33 587	<u>40 216</u> 33 587	<u>47 075</u> 33 587	<u>40 933</u> 33 587	<u>43 230</u> 33 587	<u>44 512</u> 33 587	<u>40 287</u> 33 587
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>40 022</u> 36 161	<u>42 812</u> 36 161	<u>49 639</u> 36 161	<u>43 527</u> 36 161	<u>45 812</u> 36 161	<u>47 088</u> 36 161	<u>42 884</u> 36 161
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>125 738</u> 114 608	<u>129 662</u> 114 608	<u>132 095</u> 114 608	<u>126 956</u> 114 608	<u>131 302</u> 114 608	<u>134 091</u> 114 608	<u>128 734</u> 114 608
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>173 360</u> 166 878	<u>176 156</u> 166 878	<u>182 996</u> 166 878	<u>176 872</u> 166 878	<u>179 162</u> 166 878	<u>180 440</u> 166 878	<u>176 228</u> 166 878
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>149 332</u> 143 319	<u>152 130</u> 143 319	<u>158 976</u> 143 319	<u>152 847</u> 143 319	<u>155 139</u> 143 319	<u>156 418</u> 143 319	<u>152 202</u> 143 319
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>13 995</u> 13 560	<u>14 140</u> 13 560	<u>14 494</u> 13 560	<u>14 177</u> 13 560	<u>14 296</u> 13 560	<u>14 362</u> 13 560	<u>14 143</u> 13 560
225-203-0702	2	.	1	220							
225-203-0703	3	.	1	350							
225-203-0704	4	.	1	480	<u>29 648</u> 28 477	<u>30 184</u> 28 477	<u>31 494</u> 28 477	<u>30 321</u> 28 477	<u>30 760</u> 28 477	<u>31 004</u> 28 477	<u>30 198</u> 28 477
225-203-0705	5	.	1	600	<u>36 435</u> 34 629	<u>37 289</u> 34 629	<u>38 634</u> 34 629	<u>36 646</u> 34 629	<u>37 973</u> 34 629	<u>38 324</u> 34 629	<u>37 046</u> 34 629

								-	-	-
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>80 531</u> 76 952	<u>93 689</u> 76 952	<u>81 424</u> 76 952	<u>81 405</u> 76 952	<u>92 057</u> 76 952	<u>82 635</u> 76 952
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>123 957</u> 119 004	<u>142 507</u> 119 004	<u>125 852</u> 119 004	<u>125 123</u> 119 004	<u>140 232</u> 119 004	<u>127 026</u> 119 004
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>188 132</u> 179 835	<u>218 448</u> 179 835	<u>190 188</u> 179 835	<u>190 145</u> 179 835	<u>214 688</u> 179 835	<u>192 979</u> 179 835
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>110 121</u> 101 586	<u>133 269</u> 101 586	<u>105 569</u> 101 586	<u>112 288</u> 101 586	<u>130 148</u> 101 586	<u>112 830</u> 101 586
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 992</u> 13 560	<u>15 802</u> 13 560	<u>14 367</u> 13 560	<u>14 086</u> 13 560	<u>15 588</u> 13 560	<u>14 322</u> 13 560
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 785</u> 2 712	<u>2 992</u> 2 712	<u>2 827</u> 2 712	<u>2 795</u> 2 712	<u>2 967</u> 2 712	<u>2 822</u> 2 712
225-203-1002	10	.	1	40	<u>5 008</u> 4 882					
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>85 554</u> 83 176					

**225-204.**

								-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>82 853</u> 76 952	<u>92 669</u> 76 952	<u>84 148</u> 76 952	<u>84 768</u> 76 952	<u>83 379</u> 76 952	<u>84 433</u> 76 952
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>127 935</u> 119 004	<u>141 641</u> 119 004	<u>129 775</u> 119 004	<u>130 650</u> 119 004	<u>128 041</u> 119 004	<u>129 387</u> 119 004
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>193 482</u> 179 835	<u>216 098</u> 179 835	<u>196 465</u> 179 835	<u>197 894</u> 179 835	<u>194 692</u> 179 835	<u>197 121</u> 179 835
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>107 441</u> 101 586	<u>125 987</u> 101 586	<u>109 579</u> 101 586	<u>110 662</u> 101 586	<u>114 456</u> 101 586	<u>117 663</u> 101 586
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>14 590</u> 13 560	<u>15 888</u> 13 560	<u>14 774</u> 13 560	<u>14 860</u> 13 560	<u>14 412</u> 13 560	<u>14 501</u> 13 560
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 853</u> 2 712	<u>3 001</u> 2 712	<u>2 874</u> 2 712	<u>2 884</u> 2 712	<u>2 833</u> 2 712	<u>2 843</u> 2 712
225-203-1002	10	.	1	40						
225-203-1005	9	.	1	1000						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								





								-	-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>217 082</u> 211 075					
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>234 101</u> 227 411					
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>179 008</u> 173 398					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>697 715</u> 679 485					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>807 683</u> 786 596					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 313 778</u> 1 280 597					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 341 438</u> 1 307 015					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>156 298</u> 152 183					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>102 705</u> 99 011					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>157 486</u> 152 718					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>180 694</u> 175 121					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>244 280</u> 237 110					
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>281 270</u> 273 375					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500						
225-204-0107	5-	.	1	7500						
225-204-0108	1-	.	1	10600						
225-204-0109	2-	.	1	11600						
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400						
225-204-0114	2-0	.	1	2400						
225-204-0116	3-0	.	1	2900						
225-204-0117	4-2	.	1	3400						
225-204-0118	4-4	.	1	3400						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500							
225-204-0102	2-	.	1	3000							
225-204-0103	2- -	.	1	3000							
225-204-0106	5-	.	1	6500							
225-204-0107	5-	.	1	7500							
225-204-0108	1-	.	1	10600							
225-204-0109	2-	.	1	11600							
225-204-0112	1-2	.	1	1500							
225-204-0113	2-2	.	1	2400							
225-204-0114	2-0	.	1	2400							
225-204-0116	3-0	.	1	2900							
225-204-0117	4-2	.	1	3400							
225-204-0118	4-4	.	1	3400							

								-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>271 521</u> 262 165	<u>317 857</u> 262 165	<u>281 117</u> 262 165	<u>273 934</u> 262 165	<u>312 373</u> 262 165	<u>279 975</u> 262 165
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>258 993</u> 250 779					
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>340 748</u> 330 006					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>341 611</u> 330 993					
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>417 873</u> 404 989					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>573 696</u> 557 758					
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>440 276</u> 426 953					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>237 238</u> 228 716	<u>281 712</u> 228 716	<u>246 449</u> 228 716	<u>239 554</u> 228 716	<u>276 449</u> 228 716	<u>245 352</u> 228 716
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>365 356</u> 352 567	<u>429 998</u> 352 567	<u>378 743</u> 352 567	<u>368 722</u> 352 567	<u>422 348</u> 352 567	<u>377 150</u> 352 567
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>746 781</u> 726 888					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>154 664</u> 149 952					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>145 251</u> 141 017					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>108 088</u> 103 938					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>286 829</u> 262 165	<u>320 050</u> 262 165	<u>291 536</u> 262 165	<u>293 729</u> 262 165	<u>282 260</u> 262 165	<u>284 544</u> 262 165
225-204-0121	5-4	.	1	4480						
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700						
225-204-0126	6-4	.	1	6700						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>251 931</u> 228 716	<u>283 818</u> 228 716	<u>256 449</u> 228 716	<u>258 554</u> 228 716	<u>247 545</u> 228 716	<u>249 738</u> 228 716
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>386 712</u> 352 567	<u>433 058</u> 352 567	<u>393 278</u> 352 567	<u>396 338</u> 352 567	<u>380 337</u> 352 567	<u>383 525</u> 352 567
225-204-0132	5-	.	1	7500						
225-204-0150	2-05	.	1	2400						
225-204-0151	2-05	.	1	1980						
225-204-0152	3-05	.	1	2900						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>273 029</u> 262 165	<u>278 028</u> 262 165	<u>290 256</u> 262 165	<u>279 308</u> 262 165	<u>283 402</u> 262 165	<u>285 687</u> 262 165	<u>278 156</u> 262 165
225-204-0121	5-4	.	1	4480							
225-204-0122	6-2	.	1	5800							
225-204-0123	6-4	.	1	5600							
225-204-0124	6-0	.	1	6700							
225-204-0125	6-2	.	1	6700							
225-204-0126	6-4	.	1	6700							
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>238 686</u> 228 716	<u>243 484</u> 228 716	<u>255 221</u> 228 716	<u>244 712</u> 228 716	<u>248 642</u> 228 716	<u>250 835</u> 228 716	<u>243 607</u> 228 716
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>367 460</u> 352 567	<u>374 434</u> 352 567	<u>391 493</u> 352 567	<u>376 219</u> 352 567	<u>381 931</u> 352 567	<u>385 118</u> 352 567	<u>374 612</u> 352 567
225-204-0132	5-	.	1	7500							
225-204-0150	2-05	.	1	2400							
225-204-0151	2-05	.	1	1980							
225-204-0152	3-05	.	1	2900							

								-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>105 927</u> 102 100					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>139 155</u> 134 116					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>209 542</u> 203 403					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>271 187</u> 262 719					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>363 813</u> 352 304					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>737 506</u> 718 320					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>211 800</u> 205 099					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>158 069</u> 153 443					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>191 919</u> 186 224					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>405 900</u> 396 037					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>279 090</u> 271 868					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>305 757</u> 297 662					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>233 432</u> 226 439					



					-	-	-	-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750						
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180						
225-204-0179	-5	.	1	2760						
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500							
225-204-0154	4-05	.	1	3300							
225-204-0155	4-05	.	1	2900							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500							
225-204-0165	5- 5	.	1	6250							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750							
225-204-0176	-2	.	1	3640							
225-204-0178	-4	.	1	2180							
225-204-0179	-5	.	1	2760							
225-204-0180	-6	.	1	2720							
225-204-0181	15.15	.	1	2500							
225-204-0182	18.18	.	1	3000							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450							

								-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	$\frac{264}{256} \frac{246}{685}$					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	$\frac{834}{814} \frac{818}{074}$					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	$\frac{220}{214} \frac{866}{470}$					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	$\frac{301}{292} \frac{471}{585}$					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	$\frac{212}{205} \frac{646}{502}$					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	$\frac{229}{221} \frac{588}{954}$					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	$\frac{240}{232} \frac{064}{225}$					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	$\frac{266}{257} \frac{965}{356}$					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	$\frac{285}{275} \frac{939}{957}$					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	$\frac{273}{264} \frac{728}{441}$					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	$\frac{263}{254} \frac{830}{737}$					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	$\frac{193}{186} \frac{479}{710}$					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250							
225-204-0188	3- -	.	1	4250							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250							
225-204-0192	5- -	.	1	6250							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							

								-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>193 878</u> 188 760					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>213 877</u> 208 131					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>257 063</u> 250 141					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>348 534</u> 338 775					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>356 346</u> 346 435					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>402 484</u> 391 260					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>410 295</u> 398 918					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>487 328</u> 473 813					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>551 300</u> 535 645					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>557 618</u> 541 839					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>341 512</u> 332 244					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>432 290</u> 420 654					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>546 860</u> 532 491					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650							



								-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>632 653</u> 616 171					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>602 210</u> 586 325					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>632 521</u> 616 960					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>573 051</u> 558 170					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>661 488</u> 644 440					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>462 618</u> 450 388					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>626 076</u> 608 626					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>789 897</u> 768 215					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>815 135</u> 793 781					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>989 829</u> 964 070					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>736 329</u> 716 521					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>921 706</u> 897 283					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 015 562</u> 989 298					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100							

								-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>849 523</u> 827 456					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 108 598</u> 1 079 961					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>966 698</u> 942 334					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 072 526</u> 1 044 597					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>875 141</u> 852 571					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 133 182</u> 1 104 063					
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>39 340</u> 37 830					
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>49 606</u> 47 913	<u>57 880</u> 47 913	<u>51 319</u> 47 913	<u>50 036</u> 47 913	<u>56 901</u> 47 913	<u>51 115</u> 47 913
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>61 631</u> 59 266					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>58 710</u> 56 501	<u>70 863</u> 56 501	<u>61 227</u> 56 501	<u>59 343</u> 56 501	<u>69 424</u> 56 501	<u>60 927</u> 56 501
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>66 442</u> 64 032		<u>68 532</u> 65 141	<u>69 456</u> 65 141		<u>67 958</u> 63 532
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>63 665</u> 60 223	<u>75 610</u> 60 223	<u>63 665</u> 60 223	<u>64 541</u> 60 223	<u>74 095</u> 60 223	<u>65 443</u> 60 223

					-	-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>52 339</u> 47 913	<u>58 272</u> 47 913	<u>53 180</u> 47 913	<u>53 571</u> 47 913	<u>51 523</u> 47 913	<u>51 931</u> 47 913
225-204-0307	105	.	1	1175						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>62 725</u> 56 501	<u>71 438</u> 56 501	<u>63 959</u> 56 501	<u>64 534</u> 56 501	<u>61 526</u> 56 501	<u>62 126</u> 56 501
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>69 771</u> 65 141				<u>71 177</u> 65 141	<u>69 106</u> 63 532
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>64 877</u> 60 223	<u>73 958</u> 60 223	<u>66 034</u> 60 223	<u>66 596</u> 60 223	<u>66 160</u> 60 223	<u>67 296</u> 60 223

					-	-	-		-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800							
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0302	95-1	.	1	750							
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>49 875</u> 47 913	<u>50 768</u> 47 913	<u>52 951</u> 47 913	<u>50 996</u> 47 913	<u>51 727</u> 47 913	<u>52 135</u> 47 913	<u>50 790</u> 47 913
225-204-0307	105	.	1	1175							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>59 105</u> 56 501	<u>60 416</u> 56 501	<u>63 624</u> 56 501	<u>60 752</u> 56 501	<u>61 826</u> 56 501	<u>62 425</u> 56 501	<u>60 450</u> 56 501
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>68 853</u> 65 141	<u>70 489</u> 65 141	<u>70 540</u> 63 532	<u>68 564</u> 65 141	<u>68 819</u> 63 532	<u>69 393</u> 63 532	<u>69 800</u> 65 141
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>63 854</u> 60 223	<u>65 629</u> 60 223	<u>67 876</u> 60 223	<u>63 659</u> 60 223	<u>66 878</u> 60 223	<u>67 578</u> 60 223	<u>64 928</u> 60 223

								-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>187 679</u> 180 804	<u>224 395</u> 180 804	<u>195 283</u> 180 804	<u>189 590</u> 180 804	<u>220 050</u> 180 804	<u>194 377</u> 180 804
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 168</u> 11 824					
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 980</u> 12 614					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>15 642</u> 15 160					
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>20 283</u> 19 710					
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>27 874</u> 27 030	<u>31 287</u> 27 030	<u>28 581</u> 27 030	<u>28 051</u> 27 030	<u>30 883</u> 27 030	<u>28 496</u> 27 030
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>33 010</u> 32 066	<u>36 423</u> 32 066	<u>33 717</u> 32 066	<u>33 187</u> 32 066	<u>36 019</u> 32 066	<u>33 632</u> 32 066

					-	-	-	-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>199 809</u> 180 804	<u>226 134</u> 180 804	<u>203 538</u> 180 804	<u>205 277</u> 180 804	<u>196 188</u> 180 804	<u>197 998</u> 180 804
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150						
225-204-0802	33-1	.	1	160						
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-0804	33-3	.	1	250						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 001</u> 27 030	<u>31 448</u> 27 030	<u>29 348</u> 27 030	<u>29 510</u> 27 030	<u>28 665</u> 27 030	<u>28 833</u> 27 030
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>34 137</u> 32 066	<u>36 584</u> 32 066	<u>34 484</u> 32 066	<u>34 646</u> 32 066	<u>33 801</u> 32 066	<u>33 969</u> 32 066



					-	-	-		-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550							
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550							
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550							
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>188 873</u> 180 804	<u>192 835</u> 180 804	<u>202 525</u> 180 804	<u>193 849</u> 180 804	<u>197 093</u> 180 804	<u>198 904</u> 180 804	<u>192 936</u> 180 804
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550							
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0801	30	.	1	150							
225-204-0802	33-1	.	1	160							
225-204-0803	33-2	.	1	250							
225-204-0804	33-3	.	1	250							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>27 985</u> 27 030	<u>28 353</u> 27 030	<u>29 254</u> 27 030	<u>28 447</u> 27 030	<u>28 749</u> 27 030	<u>28 917</u> 27 030	<u>28 362</u> 27 030
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>33 121</u> 32 066	<u>33 489</u> 32 066	<u>34 390</u> 32 066	<u>33 583</u> 32 066	<u>33 885</u> 32 066	<u>34 053</u> 32 066	<u>33 499</u> 32 066

								-	-	-
225-204-0807	45	.	1	510	<u>41 376</u> 40 208					
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>55 169</u> 53 611					
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>53 480</u> 51 981	<u>58 651</u> 51 981	<u>54 551</u> 51 981	<u>53 749</u> 51 981	<u>58 039</u> 51 981	<u>54 423</u> 51 981
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>109 838</u> 106 222	<u>126 645</u> 106 222	<u>113 319</u> 106 222	<u>110 713</u> 106 222	<u>124 656</u> 106 222	<u>112 905</u> 106 222
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 478</u> 7 232		<u>7 713</u> 7 232	<u>7 537</u> 7 232		<u>7 685</u> 7 232
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>162 344</u> 157 936					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>17 288</u> 16 679	<u>20 391</u> 16 679	<u>17 931</u> 16 679	<u>17 450</u> 16 679	<u>20 024</u> 16 679	<u>17 854</u> 16 679
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>267 118</u> 260 164					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>177 867</u> 172 654					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>307 389</u> 298 794					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0807	45	.	1	510						
225-204-0808	-60	.	1	680						
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>55 188</u> 51 981	<u>58 896</u> 51 981	<u>55 713</u> 51 981	<u>55 958</u> 51 981	<u>54 678</u> 51 981	<u>54 933</u> 51 981
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>115 391</u> 106 222	<u>127 441</u> 106 222	<u>117 098</u> 106 222	<u>117 894</u> 106 222	<u>113 733</u> 106 222	<u>114 562</u> 106 222
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 854</u> 7 232		<u>7 969</u> 7 232	<u>8 023</u> 7 232	<u>7 741</u> 7 232	<u>7 798</u> 7 232
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>18 313</u> 16 679	<u>20 538</u> 16 679	<u>18 628</u> 16 679	<u>18 775</u> 16 679	<u>18 007</u> 16 679	<u>18 160</u> 16 679
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0807	45	.	1	510							
225-204-0808	-60	.	1	680							
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	$\frac{53\,648}{51\,981}$	$\frac{54\,206}{51\,981}$	$\frac{55\,571}{51\,981}$	$\frac{54\,349}{51\,981}$	$\frac{54\,806}{51\,981}$	$\frac{55\,061}{51\,981}$	$\frac{54\,220}{51\,981}$
225-204-0906	2-1	.	1	1625	$\frac{110\,385}{106\,222}$	$\frac{112\,199}{106\,222}$	$\frac{116\,634}{106\,222}$	$\frac{112\,663}{106\,222}$	$\frac{114\,148}{106\,222}$	$\frac{114\,977}{106\,222}$	$\frac{112\,245}{106\,222}$
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	$\frac{7\,515}{7\,232}$	$\frac{7\,638}{7\,232}$	$\frac{7\,938}{7\,232}$	$\frac{7\,669}{7\,232}$	$\frac{7\,769}{7\,232}$	$\frac{7\,826}{7\,232}$	$\frac{7\,641}{7\,232}$
225-204-1006	3-	.	1	1750							
225-204-1007	-1	.	1	300	$\frac{17\,389}{16\,679}$	$\frac{17\,724}{16\,679}$	$\frac{18\,543}{16\,679}$	$\frac{17\,810}{16\,679}$	$\frac{18\,084}{16\,679}$	$\frac{18\,237}{16\,679}$	$\frac{17\,732}{16\,679}$
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190							
225-204-1309	35-10	.	1	2200							
225-204-1310	35-15	.	1	3275							

								-	-	-
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>67 093</u> 65 209					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>62 268</u> 60 479					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>56 525</u> 54 848					
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>27 938</u> 27 121	<u>31 041</u> 27 121	<u>28 581</u> 27 121	<u>28 100</u> 27 121	<u>30 674</u> 27 121	<u>28 504</u> 27 121
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>42 229</u> 40 681	<u>50 503</u> 40 681	<u>43 942</u> 40 681	<u>42 660</u> 40 681	<u>49 524</u> 40 681	<u>43 738</u> 40 681
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>61 038</u> 58 761	<u>73 449</u> 58 761	<u>63 608</u> 58 761	<u>61 684</u> 58 761	<u>71 981</u> 58 761	<u>63 302</u> 58 761
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>84 458</u> 81 362	<u>101 006</u> 81 362	<u>87 885</u> 81 362	<u>85 319</u> 81 362	<u>99 048</u> 81 362	<u>87 477</u> 81 362
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>121 456</u> 117 465					
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>148 541</u> 143 668					
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>41 723</u> 40 455	<u>46 894</u> 40 455	<u>42 794</u> 40 455	<u>41 992</u> 40 455	<u>46 282</u> 40 455	<u>42 666</u> 40 455

					-	-	-	-	-	-
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>28 963</u> 27 121	<u>31 188</u> 27 121	<u>29 279</u> 27 121	<u>29 426</u> 27 121	<u>28 657</u> 27 121	<u>28 810</u> 27 121
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>44 962</u> 40 681	<u>50 895</u> 40 681	<u>45 803</u> 40 681	<u>46 195</u> 40 681	<u>44 146</u> 40 681	<u>44 554</u> 40 681
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>65 138</u> 58 761	<u>74 037</u> 58 761	<u>66 399</u> 58 761	<u>66 987</u> 58 761	<u>63 914</u> 58 761	<u>64 526</u> 58 761
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>89 925</u> 81 362	<u>101 789</u> 81 362	<u>91 606</u> 81 362	<u>92 389</u> 81 362	<u>88 293</u> 81 362	<u>89 109</u> 81 362
225-204-1405	8.4	.	1	2300						
225-204-1406	10.2	.	1	2800						
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>43 431</u> 40 455	<u>47 139</u> 40 455	<u>43 957</u> 40 455	<u>44 201</u> 40 455	<u>42 921</u> 40 455	<u>43 176</u> 40 455

					-	-	-		-	-	-
225-204-1313	32.9	.	1	725							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725							
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>28 039</u> 27 121	<u>28 374</u> 27 121	<u>29 193</u> 27 121	<u>28 460</u> 27 121	<u>28 734</u> 27 121	<u>28 887</u> 27 121	<u>28 383</u> 27 121
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>42 498</u> 40 681	<u>43 391</u> 40 681	<u>45 574</u> 40 681	<u>43 619</u> 40 681	<u>44 350</u> 40 681	<u>44 758</u> 40 681	<u>43 414</u> 40 681
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>61 442</u> 58 761	<u>62 781</u> 58 761	<u>66 056</u> 58 761	<u>63 124</u> 58 761	<u>64 220</u> 58 761	<u>64 832</u> 58 761	<u>62 815</u> 58 761
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>84 996</u> 81 362	<u>86 782</u> 81 362	<u>91 149</u> 81 362	<u>87 239</u> 81 362	<u>88 701</u> 81 362	<u>89 517</u> 81 362	<u>86 827</u> 81 362
225-204-1405	8.4	.	1	2300							
225-204-1406	10.2	.	1	2800							
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>41 891</u> 40 455	<u>42 449</u> 40 455	<u>43 814</u> 40 455	<u>42 592</u> 40 455	<u>43 049</u> 40 455	<u>43 304</u> 40 455	<u>42 463</u> 40 455

**225-205.**

								-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{2\,314}{2\,260}$	$\frac{2\,418}{2\,260}$	$\frac{2\,336}{2\,260}$	$\frac{2\,320}{2\,260}$	$\frac{2\,406}{2\,260}$	$\frac{2\,333}{2\,260}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{3\,347}{3\,270}$	$\frac{3\,481}{3\,270}$	$\frac{3\,375}{3\,270}$	$\frac{3\,354}{3\,270}$	$\frac{3\,465}{3\,270}$	$\frac{3\,371}{3\,270}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{6\,046}{5\,891}$	$\frac{6\,459}{5\,891}$	$\frac{6\,131}{5\,891}$	$\frac{6\,067}{5\,891}$	$\frac{6\,410}{5\,891}$	$\frac{6\,121}{5\,891}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{8\,924}{8\,621}$	$\frac{9\,867}{8\,621}$	$\frac{9\,021}{8\,621}$	$\frac{8\,983}{8\,621}$	$\frac{9\,752}{8\,621}$	$\frac{9\,080}{8\,621}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{11\,871}{11\,453}$	$\frac{13\,233}{11\,453}$	$\frac{12\,010}{11\,453}$	$\frac{11\,956}{11\,453}$	$\frac{13\,066}{11\,453}$	$\frac{12\,096}{11\,453}$
225-205-0106	6	.	1	180	$\frac{17\,224}{16\,724}$	$\frac{19\,086}{16\,724}$	$\frac{17\,610}{16\,724}$	$\frac{17\,321}{16\,724}$	$\frac{18\,865}{16\,724}$	$\frac{17\,564}{16\,724}$
225-205-0107	7	.	1	230	$\frac{24\,186}{23\,504}$	$\frac{26\,565}{23\,504}$	$\frac{24\,678}{23\,504}$	$\frac{24\,310}{23\,504}$	$\frac{26\,283}{23\,504}$	$\frac{24\,620}{23\,504}$
225-205-0108	8	.	1	650	$\frac{37\,020}{35\,709}$					
225-205-0109	9	.	1	1130	$\frac{60\,974}{58\,761}$					

**226.****226-1.**



					-	-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 349</u> 2 260	<u>2 423</u> 2 260	<u>2 359</u> 2 260	<u>2 364</u> 2 260	<u>2 338</u> 2 260	<u>2 344</u> 2 260	<u>2 318</u> 2 260
225-205-0102	2	.	1	13	<u>3 391</u> 3 270	<u>3 488</u> 3 270	<u>3 405</u> 3 270	<u>3 411</u> 3 270	<u>3 378</u> 3 270	<u>3 385</u> 3 270	<u>3 351</u> 3 270
225-205-0103	3	.	1	40	<u>6 182</u> 5 891	<u>6 479</u> 5 891	<u>6 224</u> 5 891	<u>6 244</u> 5 891	<u>6 142</u> 5 891	<u>6 162</u> 5 891	<u>6 059</u> 5 891
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 126</u> 8 621	<u>9 823</u> 8 621	<u>9 220</u> 8 621	<u>9 265</u> 8 621	<u>9 132</u> 8 621	<u>9 200</u> 8 621	<u>8 947</u> 8 621
225-205-0105	5	.	1	130	<u>12 163</u> 11 453	<u>13 170</u> 11 453	<u>12 298</u> 11 453	<u>12 362</u> 11 453	<u>12 171</u> 11 453	<u>12 270</u> 11 453	<u>11 904</u> 11 453
225-205-0106	6	.	1	180	<u>17 839</u> 16 724	<u>19 174</u> 16 724	<u>18 028</u> 16 724	<u>18 116</u> 16 724	<u>17 656</u> 16 724	<u>17 747</u> 16 724	<u>17 285</u> 16 724
225-205-0107	7	.	1	230	<u>24 972</u> 23 504	<u>26 677</u> 23 504	<u>25 213</u> 23 504	<u>25 326</u> 23 504	<u>24 737</u> 23 504	<u>24 854</u> 23 504	<u>24 263</u> 23 504
225-205-0108	8	.	1	650							
225-205-0109	9	.	1	1130							

					-	-		-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 329</u> 2 260	<u>2 356</u> 2 260	<u>2 332</u> 2 260	<u>2 341</u> 2 260	<u>2 346</u> 2 260	<u>2 329</u> 2 260
225-205-0102	2	.	1	13	<u>3 366</u> 3 270	<u>3 401</u> 3 270	<u>3 369</u> 3 270	<u>3 381</u> 3 270	<u>3 388</u> 3 270	<u>3 366</u> 3 270
225-205-0103	3	.	1	40	<u>6 104</u> 5 891	<u>6 213</u> 5 891	<u>6 115</u> 5 891	<u>6 152</u> 5 891	<u>6 172</u> 5 891	<u>6 105</u> 5 891
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 068</u> 8 621	<u>9 281</u> 8 621	<u>9 002</u> 8 621	<u>9 172</u> 8 621	<u>9 223</u> 8 621	<u>9 041</u> 8 621
225-205-0105	5	.	1	130	<u>12 079</u> 11 453	<u>12 386</u> 11 453	<u>11 983</u> 11 453	<u>12 229</u> 11 453	<u>12 302</u> 11 453	<u>12 040</u> 11 453
225-205-0106	6	.	1	180	<u>17 486</u> 16 724	<u>17 977</u> 16 724	<u>17 537</u> 16 724	<u>17 701</u> 16 724	<u>17 793</u> 16 724	<u>17 491</u> 16 724
225-205-0107	7	.	1	230	<u>24 520</u> 23 504	<u>25 148</u> 23 504	<u>24 585</u> 23 504	<u>24 796</u> 23 504	<u>24 913</u> 23 504	<u>24 526</u> 23 504
225-205-0108	8	.	1	650						
225-205-0109	9	.	1	1130						

**226-102.**

								-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>455 339</u> 439 054					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>516 834</u> 499 342					
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>505 752</u> 486 018					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>536 187</u> 515 856					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>855 432</u> 823 066					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>992 901</u> 955 992					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 123 489</u> 1 084 020					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 007 464</u> 968 999					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 029 024</u> 990 136					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>453 789</u> 435 074					
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>801 219</u> 770 875					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>829 368</u> 797 513					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						

					-	-	-		-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370							
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500							
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500							
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500							
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100							
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200							
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200							
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500							
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670							
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500							

								-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>911 875</u> 876 554					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>981 672</u> 944 983					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>925 849</u> 888 984					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>891 955</u> 858 873					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 101 425</u> 1 061 117					
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>127 985</u> 120 624					
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>180 124</u> 170 356					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>103 636</u> 99 959					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>128 975</u> 123 471					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>336 054</u> 324 039					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>195 661</u> 187 974					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						

					-	-	-		-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100							
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200							
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200							
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200							
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400							
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350							
226-102-0402	1-6	.	1	4250							
226-102-0403	1-8	.	1	7750							
226-102-0404	2-6	.	1	5500							



								-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>214 102</u> 207 924	<u>236 856</u> 207 924	<u>218 815</u> 207 924	<u>215 287</u> 207 924	<u>234 164</u> 207 924	<u>218 254</u> 207 924
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>169 269</u> 163 549					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>103 836</u> 99 910					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>197 892</u> 190 988					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>252 638</u> 244 085	<u>294 010</u> 244 085	<u>261 206</u> 244 085	<u>254 793</u> 244 085	<u>289 114</u> 244 085	<u>260 186</u> 244 085
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>186 445</u> 179 220					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>322 981</u> 310 078	<u>398 483</u> 310 078	<u>338 618</u> 310 078	<u>326 913</u> 310 078	<u>389 548</u> 310 078	<u>336 756</u> 310 078
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>407 806</u> 391 440	<u>503 994</u> 391 440	<u>427 726</u> 391 440	<u>412 814</u> 391 440	<u>492 611</u> 391 440	<u>425 355</u> 391 440
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>24 940</u> 24 066					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>31 914</u> 30 764					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>43 838</u> 42 209					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>77 527</u> 74 606					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>105 149</u> 101 197					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>221 620</u> 207 924	<u>237 933</u> 207 924	<u>223 931</u> 207 924	<u>225 008</u> 207 924	<u>219 376</u> 207 924	<u>220 498</u> 207 924
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>266 306</u> 244 085	<u>295 968</u> 244 085	<u>270 509</u> 244 085	<u>272 467</u> 244 085	<u>262 226</u> 244 085	<u>264 266</u> 244 085
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>347 925</u> 310 078	<u>402 058</u> 310 078	<u>355 595</u> 310 078	<u>359 169</u> 310 078	<u>340 479</u> 310 078	<u>344 202</u> 310 078
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>439 584</u> 391 440	<u>508 547</u> 391 440	<u>449 355</u> 391 440	<u>453 908</u> 391 440	<u>430 098</u> 391 440	<u>434 841</u> 391 440
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						

					-	-	-		-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>214 843</u> 207 924	<u>217 298</u> 207 924	<u>223 303</u> 207 924	<u>217 926</u> 207 924	<u>219 937</u> 207 924	<u>221 059</u> 207 924	<u>217 360</u> 207 924
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430							
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700							
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320							
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>253 985</u> 244 085	<u>258 448</u> 244 085	<u>269 366</u> 244 085	<u>259 591</u> 244 085	<u>263 246</u> 244 085	<u>265 286</u> 244 085	<u>258 563</u> 244 085
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100							
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>325 438</u> 310 078	<u>333 584</u> 310 078	<u>353 510</u> 310 078	<u>335 669</u> 310 078	<u>342 341</u> 310 078	<u>346 064</u> 310 078	<u>333 793</u> 310 078
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>410 936</u> 391 440	<u>421 314</u> 391 440	<u>446 698</u> 391 440	<u>423 970</u> 391 440	<u>432 469</u> 391 440	<u>437 212</u> 391 440	<u>421 580</u> 391 440
226-102-0419	200.75.15	.	1	550							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100							
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000							
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700							

								-	-	-
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>158 616</u> 152 706					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>192 534</u> 185 259					
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>201 941</u> 193 073					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>78 564</u> 74 139					
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 047</u> 1 962	<u>2 564</u> 1 962	<u>2 154</u> 1 962	<u>2 074</u> 1 962	<u>2 503</u> 1 962	<u>2 141</u> 1 962
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>6 451</u> 5 426	<u>7 175</u> 5 426	<u>6 939</u> 5 426	<u>6 543</u> 5 426	<u>7 198</u> 5 426	<u>6 544</u> 5 426

**226-103.**

								-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600	<u>18 222</u> 16 353					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 218</u> 1 962	<u>2 588</u> 1 962	<u>2 270</u> 1 962	<u>2 295</u> 1 962	<u>2 167</u> 1 962	<u>2 192</u> 1 962
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>7 203</u> 5 426	<u>7 676</u> 5 426	<u>7 436</u> 5 426	<u>7 351</u> 5 426	<u>7 026</u> 5 426	<u>6 704</u> 5 426

					-	-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600						

					-	-	-		-	-	-
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000							
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000							
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250							
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497							
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 064</u> 1 962	<u>2 119</u> 1 962	<u>2 256</u> 1 962	<u>2 134</u> 1 962	<u>2 179</u> 1 962	<u>2 205</u> 1 962	<u>2 121</u> 1 962
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>6 498</u> 5 426	<u>6 791</u> 5 426	<u>6 831</u> 5 426	<u>6 848</u> 5 426	<u>6 839</u> 5 426	<u>7 168</u> 5 426	<u>6 812</u> 5 426

					-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.						
226-103-1108	2	.	1	600				

								-	-	-	-
226-103-1109	3	.	1	700	<u>21 170</u> 18 990						
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 166</u> 12 566	<u>17 096</u> 12 566	<u>13 980</u> 12 566	<u>13 371</u> 12 566	<u>16 631</u> 12 566	<u>13 883</u> 12 566	<u>14 464</u> 12 566
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 592</u> 6 416	<u>8 419</u> 6 416	<u>8 150</u> 6 416	<u>7 697</u> 6 416	<u>8 446</u> 6 416	<u>7 698</u> 6 416	<u>8 452</u> 6 416
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 863</u> 3 706	<u>4 794</u> 3 706	<u>4 056</u> 3 706	<u>3 912</u> 3 706	<u>4 684</u> 3 706	<u>4 033</u> 3 706	<u>4 171</u> 3 706
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 661</u> 3 333	<u>3 868</u> 3 333	<u>3 801</u> 3 333	<u>3 688</u> 3 333	<u>3 875</u> 3 333	<u>3 688</u> 3 333	<u>3 876</u> 3 333
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>5 580</u> 4 657	<u>6 235</u> 4 657	<u>6 022</u> 4 657	<u>5 664</u> 4 657	<u>6 256</u> 4 657	<u>5 664</u> 4 657	<u>6 261</u> 4 657
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>325 311</u> 299 529						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>350 067</u> 322 161						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>436 064</u> 403 196						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>465 493</u> 430 409						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>535 293</u> 497 203						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>112 368</u> 103 865						

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1109	3	.	1	700							
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>17 282</u> 12 566	<u>14 864</u> 12 566	<u>15 050</u> 12 566	<u>14 077</u> 12 566	<u>14 271</u> 12 566	<u>13 294</u> 12 566	<u>13 718</u> 12 566
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>8 992</u> 6 416	<u>8 718</u> 6 416	<u>8 620</u> 6 416	<u>8 249</u> 6 416	<u>7 880</u> 6 416	<u>7 645</u> 6 416	<u>7 981</u> 6 416
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 838</u> 3 706	<u>4 265</u> 3 706	<u>4 309</u> 3 706	<u>4 079</u> 3 706	<u>4 125</u> 3 706	<u>3 894</u> 3 706	<u>3 994</u> 3 706
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>4 011</u> 3 333	<u>3 943</u> 3 333	<u>3 918</u> 3 333	<u>3 826</u> 3 333	<u>3 734</u> 3 333	<u>3 675</u> 3 333	<u>3 759</u> 3 333
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>6 688</u> 4 657	<u>6 471</u> 4 657	<u>6 394</u> 4 657	<u>6 100</u> 4 657	<u>5 808</u> 4 657	<u>5 622</u> 4 657	<u>5 888</u> 4 657
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700							
226-103-1602	500	.	1	8350							
226-103-1603	600 -	.	1	9650							
226-103-1604	650 -	.	1	10300							
226-103-1605	700 -	.	1	10950							
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500							



					-		-	-	-
226-103-1109	3	.	1	700					
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 755</u> 12 566	<u>13 826</u> 12 566	<u>14 174</u> 12 566	<u>14 368</u> 12 566	<u>13 729</u> 12 566
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>8 026</u> 6 416	<u>8 046</u> 6 416	<u>8 035</u> 6 416	<u>8 411</u> 6 416	<u>8 005</u> 6 416
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 240</u> 3 706	<u>4 020</u> 3 706	<u>4 102</u> 3 706	<u>4 148</u> 3 706	<u>3 997</u> 3 706
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 770</u> 3 333	<u>3 775</u> 3 333	<u>3 772</u> 3 333	<u>3 866</u> 3 333	<u>3 765</u> 3 333
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>5 923</u> 4 657	<u>5 940</u> 4 657	<u>5 931</u> 4 657	<u>6 228</u> 4 657	<u>5 907</u> 4 657
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					

								-	-	-	-
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>141 808</u> 129 880						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>166 221</u> 152 252						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>109 346</u> 100 902						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>120 347</u> 110 680						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>143 748</u> 131 858						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>183 965</u> 169 522						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>157 402</u> 145 446						
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>15 837</u> 14 122	<u>23 482</u> 14 122	<u>15 837</u> 14 122	<u>16 398</u> 14 122	<u>22 512</u> 14 122	<u>16 975</u> 14 122	<u>16 613</u> 14 122
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>20 589</u> 18 314	<u>30 783</u> 18 314	<u>20 589</u> 18 314	<u>21 337</u> 18 314	<u>29 490</u> 18 314	<u>22 107</u> 18 314	<u>21 624</u> 18 314

**226-105.**

								-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.								

				,	-	-	-	-	-	-	-
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630							
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250							
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500							
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900							
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600							
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300							
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520							
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>22 424</u> 14 122	<u>17 353</u> 14 122	<u>17 713</u> 14 122	<u>17 434</u> 14 122	<u>18 161</u> 14 122	<u>15 958</u> 14 122	<u>17 094</u> 14 122
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>29 373</u> 18 314	<u>22 611</u> 18 314	<u>23 091</u> 18 314	<u>22 719</u> 18 314	<u>23 688</u> 18 314	<u>20 751</u> 18 314	<u>22 266</u> 18 314

				,	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.								

8.04-08-2021

					-		-	-	-
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 532</u> 14 122	<u>15 833</u> 14 122	<u>17 893</u> 14 122	<u>18 341</u> 14 122	<u>16 645</u> 14 122
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>24 183</u> 18 314	<u>20 585</u> 18 314	<u>23 331</u> 18 314	<u>23 928</u> 18 314	<u>21 667</u> 18 314

					-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.								

								-	-	-
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 260</u> 3 939	<u>4 579</u> 3 939	<u>4 333</u> 3 939	<u>4 295</u> 3 939	<u>4 562</u> 3 939	<u>4 299</u> 3 939
226-105-0102	7	.	1	320	<u>10 437</u> 9 944	<u>13 700</u> 9 899	<u>11 122</u> 9 944	<u>10 609</u> 9 944	<u>13 309</u> 9 899	<u>11 041</u> 9 944

25.

251.

251-3.

251-302.

								-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> 3 796 874					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					

					-	-	-	-	-	-
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{4\,403}{3\,939}$	$\frac{4\,635}{3\,939}$	$\frac{4\,467}{3\,939}$	$\frac{4\,457}{3\,939}$	$\frac{4\,414}{3\,939}$	$\frac{4\,368}{3\,939}$
226-105-0102	7	.	1	320	$\frac{11\,530}{9\,944}$	$\frac{13\,857}{9\,899}$	$\frac{11\,866}{9\,944}$	$\frac{12\,023}{9\,944}$	$\frac{11\,204}{9\,944}$	$\frac{11\,367}{9\,944}$

					-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						

					-	-	-		-	-	-
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 270</u> 3 939	<u>4 364</u> 3 939	<u>4 391</u> 3 939	<u>4 319</u> 3 939	<u>4 389</u> 3 939	<u>4 471</u> 3 939	<u>4 349</u> 3 939
226-105-0102	7	.	1	320	<u>10 545</u> 9 944	<u>10 902</u> 9 944	<u>11 775</u> 9 944	<u>10 993</u> 9 944	<u>11 285</u> 9 944	<u>11 449</u> 9 944	<u>10 911</u> 9 944

					-	-	-		-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							

					,	,		-	-	-
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>23 198</u> 19 708	<u>20 943</u> 19 708	<u>20 502</u> 19 708	<u>22 862</u> 19 708	<u>20 873</u> 19 708
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>18 716</u> 15 368	<u>16 502</u> 15 368	<u>16 069</u> 15 368	<u>18 386</u> 15 368	<u>16 433</u> 15 368

**255.**

, ,

**255-1.****255-101.**

					,	,		-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>69 486</u> 65 964	<u>100 671</u> 76 233	<u>74 673</u> 65 964	<u>71 104</u> 65 964	<u>89 021</u> 65 964	<u>73 984</u> 65 964	<u>77 672</u> 65 964

**255-102.**

					,	,	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								



					-	-	-	-	-	-
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>21 294</u> 19 708	<u>23 333</u> 19 708	<u>21 583</u> 19 708	<u>21 717</u> 19 708	<u>21 013</u> 19 708	<u>21 154</u> 19 708
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>16 846</u> 15 368	<u>18 848</u> 15 368	<u>17 130</u> 15 368	<u>17 262</u> 15 368	<u>16 571</u> 15 368	<u>16 708</u> 15 368

					-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>92 106</u> 65 964	<u>80 120</u> 65 964	<u>81 706</u> 65 964	<u>66 627</u> 57 491	<u>76 539</u> 65 964	<u>69 890</u> 65 964	<u>73 006</u> 65 964

					.	.	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								

					-	-	-		-	-	-
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 754</u> 19 708	<u>21 504</u> 19 708	<u>20 832</u> 19 708	<u>21 083</u> 19 708	<u>21 224</u> 19 708	<u>20 761</u> 19 708
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>16 014</u> 15 368	<u>16 316</u> 15 368	<u>17 053</u> 15 368	<u>16 393</u> 15 368	<u>16 640</u> 15 368	<u>16 777</u> 15 368	<u>16 323</u> 15 368

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>79 477</u> 65 964	<u>73 692</u> 65 964	<u>75 790</u> 65 964	<u>77 121</u> 65 964	<u>73 006</u> 65 964

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									

						-	-	-		-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{2\,943}{2\,215}$	$\frac{4\,116}{2\,215}$	$\frac{2\,943}{2\,215}$	$\frac{4\,513}{2\,215}$	$\frac{4\,779}{2\,215}$	$\frac{4\,434}{2\,215}$
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{3\,062}{2\,332}$	$\frac{4\,235}{2\,332}$	$\frac{3\,062}{2\,332}$	$\frac{4\,633}{2\,332}$	$\frac{4\,898}{2\,332}$	$\frac{4\,554}{2\,332}$
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{2\,600}{2\,441}$	$\frac{2\,730}{2\,441}$	$\frac{2\,640}{2\,441}$	$\frac{2\,781}{2\,441}$	$\frac{2\,815}{2\,441}$	$\frac{2\,771}{2\,441}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{2\,914}{2\,773}$	$\frac{2\,980}{2\,700}$	$\frac{2\,904}{2\,700}$	$\frac{3\,041}{2\,700}$	$\frac{3\,076}{2\,700}$	$\frac{3\,035}{2\,700}$
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,987}{2\,619}$	$\frac{3\,456}{2\,619}$	$\frac{3\,019}{2\,619}$	$\frac{3\,653}{2\,619}$	$\frac{3\,769}{2\,619}$	$\frac{3\,623}{2\,619}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,251}{2\,878}$	$\frac{3\,720}{2\,878}$	$\frac{3\,284}{2\,878}$	$\frac{3\,917}{2\,878}$	$\frac{4\,033}{2\,878}$	$\frac{3\,888}{2\,878}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\,975}{2\,799}$					
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,733}{3\,542}$					
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\,542}{3\,134}$	$\frac{4\,037}{3\,134}$	$\frac{3\,585}{3\,134}$	$\frac{4\,255}{3\,134}$	$\frac{4\,380}{3\,134}$	$\frac{4\,225}{3\,134}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\,767}{3\,355}$	$\frac{4\,262}{3\,355}$	$\frac{3\,810}{3\,355}$	$\frac{4\,480}{3\,355}$	$\frac{4\,605}{3\,355}$	$\frac{4\,450}{3\,355}$

26.

261.

261-1.

							-	-	-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\,224}{2\,441}$	$\frac{2\,866}{2\,441}$	$\frac{3\,224}{2\,441}$	$\frac{2\,820}{2\,441}$	$\frac{3\,007}{2\,441}$	$\frac{3\,224}{2\,441}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120						
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,648}{2\,712}$	$\frac{3\,074}{2\,576}$	$\frac{3\,791}{2\,576}$	$\frac{3\,028}{2\,576}$	$\frac{3\,250}{2\,576}$	$\frac{3\,915}{2\,576}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\,109}{3\,164}$	$\frac{3\,397}{2\,893}$	$\frac{4\,114}{2\,893}$	$\frac{3\,351}{2\,893}$	$\frac{3\,573}{2\,893}$	$\frac{4\,237}{2\,893}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,310}{3\,074}$	$\frac{3\,684}{3\,028}$	$\frac{4\,640}{3\,028}$	$\frac{3\,623}{3\,028}$	$\frac{3\,919}{3\,028}$	$\frac{4\,805}{3\,028}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,587}{3\,345}$	$\frac{3\,914}{3\,254}$	$\frac{4\,871}{3\,254}$	$\frac{3\,853}{3\,254}$	$\frac{4\,149}{3\,254}$	$\frac{5\,035}{3\,254}$

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96							
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96							
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 118</u> 2 441	<u>3 259</u> 2 441	<u>2 894</u> 2 441	<u>2 964</u> 2 441	<u>3 092</u> 2 441	<u>2 906</u> 2 441	<u>2 988</u> 2 441
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120							
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 393</u> 2 576	<u>3 513</u> 2 576	<u>3 109</u> 2 576	<u>3 188</u> 2 576	<u>3 357</u> 2 576	<u>3 135</u> 2 576	<u>3 221</u> 2 576
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 716</u> 2 893	<u>3 836</u> 2 893	<u>3 432</u> 2 893	<u>3 511</u> 2 893	<u>3 680</u> 2 893	<u>3 457</u> 2 893	<u>3 544</u> 2 893
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168							
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168							
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 109</u> 3 028	<u>4 269</u> 3 028	<u>3 730</u> 3 028	<u>3 836</u> 3 028	<u>4 061</u> 3 028	<u>3 765</u> 3 028	<u>3 880</u> 3 028
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 339</u> 3 254	<u>4 499</u> 3 254	<u>3 961</u> 3 254	<u>4 066</u> 3 254	<u>4 291</u> 3 254	<u>3 995</u> 3 254	<u>4 110</u> 3 254

**261-101.**

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$

[illegible]

					-	-	-		-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$	$\frac{4\,212}{3\,625}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$	$\frac{5\,455}{5\,239}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$	$\frac{2\,090}{1\,419}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$	$\frac{2\,106}{1\,470}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$	$\frac{3\,739}{3\,126}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$	$\frac{9\,518}{9\,220}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$	$\frac{2\,984}{2\,314}$



[illegible]

					-	-	-	-	-	-
261-101-0200	, ,									
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	<u>26 976</u> 24 407	<u>26 976</u> 24 407	<u>26 976</u> 24 407	<u>26 976</u> 24 407	<u>26 976</u> 24 407	<u>26 976</u> 24 407
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 656	<u>28 250</u> 25 656	<u>28 250</u> 25 656	<u>28 250</u> 25 656	<u>28 250</u> 25 656	<u>28 250</u> 25 656
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>42 106</u> 39 495	<u>42 106</u> 39 495	<u>42 106</u> 39 495	<u>42 106</u> 39 495	<u>42 106</u> 39 495	<u>42 106</u> 39 495
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,									
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>159 319</u> 155 468	<u>159 319</u> 155 468	<u>159 319</u> 155 468	<u>159 319</u> 155 468	<u>159 319</u> 155 468	<u>159 319</u> 155 468
261-101-0311	, , , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919

[illegible]

								-	-	-
261-101-0378	, 22,5 937-92	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	, , ;, 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307



					-	-	-		-	-	-
261-101-0378	, 22,5 937-92	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	, , ;, 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная