

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ҚЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	9
211-5.	9
211-6.	11
211-7.	13
212. , ,	13
212-1.	13
212-4.	79
212-5.	85
212-6.	93
213.	93
213-1.	93
213-3. ,	97
22.	99
221.	99
221-1.	99
222. ,	100
222-1. ,	100
222-2. ,	110
222-3. ,	114
225.	118
225-1.	118
225-2.	144
226.	168

8.04-08-2021

IV

226-1.	168
25.	186
251.	186
251-3.	186
255.	188
255-1.	188
26.	192
261.	192
261-1.	192

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$	$\frac{1\,937}{1\,035}$

211-103.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3											
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$

211-2.

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,937}{1\,035}$

				,	-	-
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,717}{423}$	$\frac{1\,717}{423}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,931}{489}$	$\frac{1\,931}{489}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,464}{355}$	$\frac{1\,464}{355}$

211-201.

							-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 869}{2\ 403}$	$\frac{9\ 734}{2\ 403}$	$\frac{9\ 245}{3\ 066}$	$\frac{9\ 730}{3\ 066}$	$\frac{9\ 734}{2\ 403}$	$\frac{8\ 641}{2\ 403}$	$\frac{8\ 156}{2\ 403}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 881}{2\ 445}$	$\frac{9\ 725}{2\ 445}$	$\frac{9\ 256}{3\ 120}$	$\frac{9\ 738}{3\ 120}$	$\frac{9\ 725}{2\ 445}$	$\frac{8\ 640}{2\ 445}$	$\frac{8\ 158}{2\ 445}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 237}{1\ 845}$	$\frac{9\ 060}{1\ 845}$	$\frac{8\ 431}{2\ 354}$	$\frac{8\ 910}{2\ 354}$	$\frac{9\ 060}{1\ 845}$	$\frac{7\ 984}{1\ 845}$	$\frac{7\ 505}{1\ 845}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 625}{2\ 225}$	$\frac{9\ 449}{2\ 225}$	$\frac{8\ 927}{2\ 840}$	$\frac{9\ 405}{2\ 840}$	$\frac{9\ 449}{2\ 225}$	$\frac{8\ 372}{2\ 225}$	$\frac{7\ 893}{2\ 225}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 625}{2\ 225}$	$\frac{9\ 449}{2\ 225}$	$\frac{8\ 927}{2\ 840}$	$\frac{9\ 405}{2\ 840}$	$\frac{9\ 449}{2\ 225}$	$\frac{8\ 372}{2\ 225}$	$\frac{7\ 893}{2\ 225}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 242}{1\ 881}$	$\frac{9\ 045}{1\ 881}$	$\frac{8\ 435}{2\ 400}$	$\frac{8\ 910}{2\ 400}$	$\frac{9\ 045}{1\ 881}$	$\frac{7\ 976}{1\ 881}$	$\frac{7\ 501}{1\ 881}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 915}{1\ 622}$	$\frac{8\ 677}{1\ 622}$	$\frac{8\ 010}{2\ 070}$	$\frac{8\ 479}{2\ 070}$	$\frac{8\ 677}{1\ 622}$	$\frac{7\ 624}{1\ 622}$	$\frac{7\ 156}{1\ 622}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\ 716}{1\ 365}$	$\frac{8\ 520}{1\ 365}$	$\frac{7\ 764}{1\ 742}$	$\frac{8\ 239}{1\ 742}$	$\frac{8\ 520}{1\ 365}$	$\frac{7\ 451}{1\ 365}$	$\frac{6\ 975}{1\ 365}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{7\ 437}{2\ 531}$	$\frac{9\ 865}{2\ 531}$	$\frac{9\ 190}{5\ 188}$	$\frac{10\ 511}{5\ 188}$	$\frac{9\ 865}{2\ 531}$	$\frac{9\ 136}{2\ 531}$	$\frac{8\ 651}{2\ 531}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\ 789}{2\ 639}$	$\frac{9\ 922}{2\ 639}$	$\frac{9\ 433}{4\ 355}$	$\frac{10\ 307}{4\ 355}$	$\frac{9\ 922}{2\ 639}$	$\frac{8\ 597}{2\ 639}$	$\frac{8\ 115}{2\ 639}$

					-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>3 916</u> 2 403	<u>3 410</u> 2 403
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>3 949</u> 2 445	<u>3 447</u> 2 445
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>3 326</u> 1 845	<u>2 828</u> 1 845
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>3 714</u> 2 225	<u>3 216</u> 2 225
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>3 714</u> 2 225	<u>3 216</u> 2 225
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 352</u> 1 881	<u>2 858</u> 1 881
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 068</u> 1 622	<u>2 580</u> 1 622
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>2 827</u> 1 365	<u>2 332</u> 1 365
211-201-0700	1200 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>4 481</u> 2 531	<u>3 314</u> 2 531
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>3 960</u> 2 639	<u>3 917</u> 2 639

8.04-08-2021

							-	-	-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,425}{2\,029}$	$\frac{9\,248}{2\,029}$	$\frac{8\,671}{2\,589}$	$\frac{9\,150}{2\,589}$	$\frac{9\,248}{2\,029}$	$\frac{8\,172}{2\,029}$	$\frac{7\,693}{2\,029}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,585}{2\,745}$	$\frac{9\,978}{2\,745}$	$\frac{9\,978}{2\,745}$	$\frac{9\,978}{2\,745}$	$\frac{9\,978}{2\,745}$	$\frac{9\,260}{2\,745}$	$\frac{8\,782}{2\,745}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,060}{1\,982}$	$\frac{9\,148}{1\,982}$	$\frac{9\,148}{1\,982}$	$\frac{9\,148}{1\,982}$	$\frac{9\,148}{1\,982}$	$\frac{7\,841}{1\,982}$	$\frac{7\,366}{1\,982}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,785}{1\,770}$	$\frac{8\,828}{1\,770}$	$\frac{8\,828}{1\,770}$	$\frac{8\,828}{1\,770}$	$\frac{8\,828}{1\,770}$	$\frac{7\,540}{1\,770}$	$\frac{7\,072}{1\,770}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{5\,856}{1\,502}$	$\frac{8\,659}{1\,502}$	$\frac{7\,942}{1\,917}$	$\frac{8\,417}{1\,917}$	$\frac{8\,659}{1\,502}$	$\frac{7\,590}{1\,502}$	$\frac{7\,115}{1\,502}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380			$\frac{8\,394}{7\,732}$	$\frac{10\,998}{7\,732}$			
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370			$\frac{6\,817}{6\,190}$	$\frac{9\,402}{6\,190}$			
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350			$\frac{6\,717}{6\,100}$	$\frac{9\,265}{6\,100}$			

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3									

8.04-08-2021

6

					-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{3\,514}{2\,029}$	$\frac{3\,016}{2\,029}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{4\,672}{2\,745}$	$\frac{3\,522}{2\,745}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{3\,271}{1\,982}$	$\frac{3\,229}{1\,982}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{3\,037}{1\,770}$	$\frac{2\,995}{1\,770}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{2\,966}{1\,502}$	$\frac{2\,472}{1\,502}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3				
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380		
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370		
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350		

					-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3				

							-	-	-	-	
211-202-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,329}{1\,417}$	$\frac{8\,728}{1\,417}$	$\frac{8\,728}{1\,417}$	$\frac{8\,728}{1\,417}$	$\frac{8\,728}{1\,417}$	$\frac{7\,271}{1\,417}$	$\frac{6\,786}{1\,417}$
211-202-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,184}{1\,301}$	$\frac{8\,558}{1\,301}$	$\frac{8\,558}{1\,301}$	$\frac{8\,558}{1\,301}$	$\frac{8\,558}{1\,301}$	$\frac{7\,112}{1\,301}$	$\frac{6\,630}{1\,301}$
211-202-0303	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,122}{1\,268}$	$\frac{8\,472}{1\,268}$	$\frac{8\,472}{1\,268}$	$\frac{8\,472}{1\,268}$	$\frac{8\,472}{1\,268}$	$\frac{7\,036}{1\,268}$	$\frac{6\,558}{1\,268}$
211-202-0304	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,989}{1\,165}$	$\frac{8\,315}{1\,165}$	$\frac{8\,315}{1\,165}$	$\frac{8\,315}{1\,165}$	$\frac{8\,315}{1\,165}$	$\frac{6\,889}{1\,165}$	$\frac{6\,414}{1\,165}$
211-202-0305	40	3	1	1350	$\frac{4\,836}{1\,070}$	$\frac{8\,114}{1\,070}$	$\frac{8\,114}{1\,070}$	$\frac{8\,114}{1\,070}$	$\frac{8\,114}{1\,070}$	$\frac{6\,709}{1\,070}$	$\frac{6\,241}{1\,070}$
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,389}{1\,475}$	$\frac{8\,787}{1\,475}$	$\frac{8\,787}{1\,475}$	$\frac{8\,787}{1\,475}$	$\frac{8\,787}{1\,475}$	$\frac{7\,331}{1\,475}$	$\frac{6\,845}{1\,475}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,240}{1\,356}$	$\frac{8\,614}{1\,356}$	$\frac{8\,614}{1\,356}$	$\frac{8\,614}{1\,356}$	$\frac{8\,614}{1\,356}$	$\frac{7\,168}{1\,356}$	$\frac{6\,686}{1\,356}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,176}{1\,321}$	$\frac{8\,526}{1\,321}$	$\frac{8\,526}{1\,321}$	$\frac{8\,526}{1\,321}$	$\frac{8\,526}{1\,321}$	$\frac{7\,090}{1\,321}$	$\frac{6\,612}{1\,321}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,039}{1\,214}$	$\frac{8\,365}{1\,214}$	$\frac{8\,365}{1\,214}$	$\frac{8\,365}{1\,214}$	$\frac{8\,365}{1\,214}$	$\frac{6\,939}{1\,214}$	$\frac{6\,464}{1\,214}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{4\,882}{1\,115}$	$\frac{8\,160}{1\,115}$	$\frac{8\,160}{1\,115}$	$\frac{8\,160}{1\,115}$	$\frac{8\,160}{1\,115}$	$\frac{6\,755}{1\,115}$	$\frac{6\,287}{1\,115}$

211-206.

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

					-	-
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 614</u> 1 417	<u>2 614</u> 1 417
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 489</u> 1 301	<u>2 489</u> 1 301
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>2 446</u> 1 268	<u>2 446</u> 1 268
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>2 332</u> 1 165	<u>2 332</u> 1 165
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>2 219</u> 1 070	<u>2 219</u> 1 070
211-202-0400	1000 1284-2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 674</u> 1 475	<u>2 674</u> 1 475
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 544</u> 1 356	<u>2 544</u> 1 356
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 500</u> 1 321	<u>2 500</u> 1 321
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 382</u> 1 214	<u>2 382</u> 1 214
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>2 265</u> 1 115	<u>2 265</u> 1 115

					-	-
211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 893</u> 6 268	<u>9 459</u> 6 268

211-4.
211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 473</u> 2 441	<u>5 106</u> 2 441	<u>7 463</u> 3 222	<u>7 318</u> 3 222	<u>3 040</u> 2 441	<u>4 728</u> 2 441	<u>5 397</u> 2 441
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 651</u> 2 441	<u>5 106</u> 2 441	<u>7 318</u> 3 222	<u>7 318</u> 3 222	<u>3 040</u> 2 441	<u>4 728</u> 2 441	<u>5 397</u> 2 441
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 901</u> 2 685	<u>5 355</u> 2 685	<u>7 647</u> 3 545	<u>7 647</u> 3 545	<u>3 290</u> 2 685	<u>4 977</u> 2 685	<u>5 646</u> 2 685

211-402.

					-	-
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 068</u> 4 609	<u>6 955</u> 4 609

					-	-
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 033</u> 2 441	<u>10 293</u> 2 441
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>10 032</u> 2 441	<u>10 293</u> 2 441
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 282</u> 2 685	<u>10 542</u> 2 685

211-5.
211-501.

					,	.		-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 476</u> 1 356	<u>6 593</u> 1 356	<u>7 959</u> 2 523	<u>7 862</u> 2 523	<u>5 560</u> 1 356	<u>6 014</u> 1 356	<u>6 088</u> 1 356	

211-6.
211-601.

					,	.		-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 819</u> 964	<u>7 463</u> 964	<u>8 210</u> 1 785	<u>8 132</u> 1 785	<u>6 728</u> 964	<u>6 034</u> 964	<u>5 901</u> 964	

211-603.

					,	.		-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 098</u> 1 049	<u>8 613</u> 1 049	<u>7 914</u> 3 800	<u>9 282</u> 3 800	<u>8 613</u> 1 049	<u>7 858</u> 1 049	<u>7 355</u> 1 049	

				,	-	-
211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{6\,172}{1\,356}$	$\frac{5\,677}{1\,356}$

				,	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{4\,100}{1\,013}$	$\frac{4\,819}{964}$

				,	-	
211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{1\,828}{1\,049}$	

							-	-	-	-	-
211-603-0104	0-80	3	1	1450			$\frac{7\,215}{6\,552}$	$\frac{9\,951}{6\,552}$			

211-7.
211-701.

					-	-
211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{5\,745}{4\,985}$	$\frac{9\,142}{4\,985}$
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{5\,745}{4\,985}$	$\frac{9\,142}{4\,985}$
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{5\,745}{4\,985}$	$\frac{9\,142}{4\,985}$
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{5\,745}{4\,985}$	$\frac{9\,142}{4\,985}$
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{5\,745}{4\,985}$	$\frac{9\,142}{4\,985}$
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{5\,745}{4\,985}$	$\frac{9\,142}{4\,985}$

212. , , ,
212-1.

				,	-
211-603-0104	0-80	3	1	1450	

212-101.

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 956</u> 14 610	<u>35 787</u> 16 941	<u>28 602</u> 16 941	<u>33 131</u> 16 941	<u>34 308</u> 16 941	<u>31 047</u> 16 941	<u>29 779</u> 16 941
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 135</u> 14 785	<u>35 994</u> 17 144	<u>28 809</u> 17 144	<u>33 338</u> 17 144	<u>34 515</u> 17 144	<u>31 254</u> 17 144	<u>29 986</u> 17 144
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 821</u> 16 346	<u>37 020</u> 18 151	<u>31 904</u> 18 151	<u>34 776</u> 18 151	<u>35 682</u> 18 151	<u>33 430</u> 18 151	<u>31 880</u> 18 151
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 692</u> 16 507	<u>37 205</u> 18 331	<u>31 831</u> 18 331	<u>35 273</u> 18 331	<u>36 179</u> 18 331	<u>33 734</u> 18 331	<u>32 103</u> 18 331
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 860</u> 16 673	<u>37 392</u> 18 515	<u>32 018</u> 18 515	<u>35 460</u> 18 515	<u>36 366</u> 18 515	<u>33 921</u> 18 515	<u>32 290</u> 18 515
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 116</u> 16 923	<u>37 675</u> 18 792	<u>32 302</u> 18 792	<u>35 744</u> 18 792	<u>36 650</u> 18 792	<u>34 204</u> 18 792	<u>32 574</u> 18 792
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 375</u> 17 177	<u>37 963</u> 19 075	<u>32 590</u> 19 075	<u>36 032</u> 19 075	<u>36 938</u> 19 075	<u>34 492</u> 19 075	<u>32 862</u> 19 075
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 638</u> 17 435	<u>38 255</u> 19 361	<u>32 881</u> 19 361	<u>36 323</u> 19 361	<u>37 229</u> 19 361	<u>34 784</u> 19 361	<u>33 153</u> 19 361
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 860</u> 16 673	<u>37 392</u> 18 515	<u>32 018</u> 18 515	<u>35 460</u> 18 515	<u>36 366</u> 18 515	<u>33 921</u> 18 515	<u>32 290</u> 18 515
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 031</u> 16 840	<u>37 581</u> 18 700	<u>32 208</u> 18 700	<u>35 650</u> 18 700	<u>36 555</u> 18 700	<u>34 110</u> 18 700	<u>32 479</u> 18 700

					-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 047</u> 16 941	<u>33 855</u> 16 941
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>31 254</u> 17 144	<u>34 062</u> 17 144
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 929</u> 18 151	<u>32 475</u> 18 151
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 839</u> 18 331	<u>32 647</u> 18 331
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 026</u> 18 515	<u>32 834</u> 18 515
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 309</u> 18 792	<u>33 117</u> 18 792
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 597</u> 19 075	<u>33 405</u> 19 075
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 889</u> 19 361	<u>33 697</u> 19 361
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 026</u> 18 515	<u>32 834</u> 18 515
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 215</u> 18 700	<u>33 023</u> 18 700

							-	-	-	-	-
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 288</u> 17 092	<u>37 867</u> 18 980	<u>32 494</u> 18 980	<u>35 935</u> 18 980	<u>36 841</u> 18 980	<u>34 396</u> 18 980	<u>32 765</u> 18 980
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 550</u> 17 348	<u>38 157</u> 19 265	<u>32 784</u> 19 265	<u>36 226</u> 19 265	<u>37 132</u> 19 265	<u>34 686</u> 19 265	<u>33 056</u> 19 265
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 815</u> 17 609	<u>38 452</u> 19 554	<u>33 079</u> 19 554	<u>36 521</u> 19 554	<u>37 427</u> 19 554	<u>34 981</u> 19 554	<u>33 351</u> 19 554
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 031</u> 16 840	<u>37 581</u> 18 700	<u>32 208</u> 18 700	<u>35 650</u> 18 700	<u>36 555</u> 18 700	<u>34 110</u> 18 700	<u>32 479</u> 18 700
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 202</u> 17 008	<u>37 772</u> 18 887	<u>32 398</u> 18 887	<u>35 840</u> 18 887	<u>36 746</u> 18 887	<u>34 300</u> 18 887	<u>32 670</u> 18 887
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 463</u> 17 263	<u>38 061</u> 19 171	<u>32 687</u> 19 171	<u>36 129</u> 19 171	<u>37 035</u> 19 171	<u>34 590</u> 19 171	<u>32 959</u> 19 171
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 727</u> 17 522	<u>38 354</u> 19 458	<u>32 980</u> 19 458	<u>36 422</u> 19 458	<u>37 328</u> 19 458	<u>34 882</u> 19 458	<u>33 252</u> 19 458
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 995</u> 17 785	<u>38 652</u> 19 750	<u>33 279</u> 19 750	<u>36 721</u> 19 750	<u>37 626</u> 19 750	<u>35 181</u> 19 750	<u>33 550</u> 19 750
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 202</u> 17 008	<u>37 772</u> 18 887	<u>32 398</u> 18 887	<u>35 840</u> 18 887	<u>36 746</u> 18 887	<u>34 300</u> 18 887	<u>32 670</u> 18 887
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 376</u> 17 178	<u>37 964</u> 19 076	<u>32 591</u> 19 076	<u>36 033</u> 19 076	<u>36 939</u> 19 076	<u>34 493</u> 19 076	<u>32 863</u> 19 076
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 639</u> 17 436	<u>38 256</u> 19 362	<u>32 883</u> 19 362	<u>36 325</u> 19 362	<u>37 230</u> 19 362	<u>34 785</u> 19 362	<u>33 154</u> 19 362
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 905</u> 17 697	<u>38 552</u> 19 652	<u>33 179</u> 19 652	<u>36 621</u> 19 652	<u>37 526</u> 19 652	<u>35 081</u> 19 652	<u>33 451</u> 19 652
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 176</u> 17 963	<u>38 853</u> 19 947	<u>33 480</u> 19 947	<u>36 922</u> 19 947	<u>37 827</u> 19 947	<u>35 382</u> 19 947	<u>33 751</u> 19 947

					-	-
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 501</u> 18 980	<u>33 309</u> 18 980
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 791</u> 19 265	<u>33 599</u> 19 265
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 086</u> 19 554	<u>33 894</u> 19 554
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 215</u> 18 700	<u>33 023</u> 18 700
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 406</u> 18 887	<u>33 213</u> 18 887
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 695</u> 19 171	<u>33 503</u> 19 171
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 988</u> 19 458	<u>33 795</u> 19 458
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 286</u> 19 750	<u>34 094</u> 19 750
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 406</u> 18 887	<u>33 213</u> 18 887
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 598</u> 19 076	<u>33 406</u> 19 076
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 890</u> 19 362	<u>33 698</u> 19 362
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 186</u> 19 652	<u>33 994</u> 19 652
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 19 947	<u>34 295</u> 19 947

							-	-	-	-	-
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>18 658</u> 15 820	<u>34 644</u> 15 820	<u>34 644</u> 15 820	<u>34 644</u> 15 820	<u>30 629</u> 15 820	<u>23 872</u> 15 820	<u>21 424</u> 15 820
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>18 377</u> 15 977	<u>34 803</u> 15 977	<u>34 803</u> 15 977	<u>34 803</u> 15 977	<u>30 789</u> 15 977	<u>24 032</u> 15 977	<u>21 584</u> 15 977
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>18 540</u> 16 137	<u>34 967</u> 16 137	<u>34 967</u> 16 137	<u>34 967</u> 16 137	<u>30 952</u> 16 137	<u>24 195</u> 16 137	<u>21 747</u> 16 137
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>18 787</u> 16 379	<u>35 213</u> 16 379	<u>35 213</u> 16 379	<u>35 213</u> 16 379	<u>31 198</u> 16 379	<u>24 442</u> 16 379	<u>21 994</u> 16 379
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>19 038</u> 16 624	<u>35 464</u> 16 624	<u>35 464</u> 16 624	<u>35 464</u> 16 624	<u>31 449</u> 16 624	<u>24 693</u> 16 624	<u>22 245</u> 16 624
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>19 292</u> 16 874	<u>35 718</u> 16 874	<u>35 718</u> 16 874	<u>35 718</u> 16 874	<u>31 704</u> 16 874	<u>24 947</u> 16 874	<u>22 499</u> 16 874
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>18 540</u> 16 137	<u>34 967</u> 16 137	<u>34 967</u> 16 137	<u>34 967</u> 16 137	<u>30 952</u> 16 137	<u>24 195</u> 16 137	<u>21 747</u> 16 137
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>18 706</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>31 117</u> 16 299	<u>24 360</u> 16 299	<u>21 912</u> 16 299
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>18 954</u> 16 543	<u>35 380</u> 16 543	<u>35 380</u> 16 543	<u>35 380</u> 16 543	<u>31 366</u> 16 543	<u>24 609</u> 16 543	<u>22 161</u> 16 543
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>19 208</u> 16 791	<u>35 634</u> 16 791	<u>35 634</u> 16 791	<u>35 634</u> 16 791	<u>31 619</u> 16 791	<u>24 863</u> 16 791	<u>22 415</u> 16 791
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>19 464</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>35 891</u> 17 043	<u>31 876</u> 17 043	<u>25 119</u> 17 043	<u>22 671</u> 17 043
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>18 706</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>35 132</u> 16 299	<u>31 117</u> 16 299	<u>24 360</u> 16 299	<u>21 912</u> 16 299

					-	-
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 912</u> 15 820	<u>33 346</u> 15 820
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 071</u> 15 977	<u>33 506</u> 15 977
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 235</u> 16 137	<u>33 669</u> 16 137
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 481</u> 16 379	<u>33 916</u> 16 379
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 732</u> 16 624	<u>34 166</u> 16 624
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 986</u> 16 874	<u>34 421</u> 16 874
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 235</u> 16 137	<u>33 669</u> 16 137
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 400</u> 16 299	<u>33 834</u> 16 299
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 648</u> 16 543	<u>34 083</u> 16 543
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 902</u> 16 791	<u>34 336</u> 16 791
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 159</u> 17 043	<u>34 593</u> 17 043
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 400</u> 16 299	<u>33 834</u> 16 299

							-	-	-	-	-
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>18 872</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>31 283</u> 16 462	<u>24 527</u> 16 462	<u>22 079</u> 16 462
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>19 123</u> 16 708	<u>35 549</u> 16 708	<u>35 549</u> 16 708	<u>35 549</u> 16 708	<u>31 535</u> 16 708	<u>24 778</u> 16 708	<u>22 330</u> 16 708
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>19 379</u> 16 959	<u>35 805</u> 16 959	<u>35 805</u> 16 959	<u>35 805</u> 16 959	<u>31 790</u> 16 959	<u>25 034</u> 16 959	<u>22 586</u> 16 959
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>19 639</u> 17 213	<u>36 065</u> 17 213	<u>36 065</u> 17 213	<u>36 065</u> 17 213	<u>32 050</u> 17 213	<u>25 293</u> 17 213	<u>22 845</u> 17 213
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>18 872</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>35 298</u> 16 462	<u>31 283</u> 16 462	<u>24 527</u> 16 462	<u>22 079</u> 16 462
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>19 040</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>35 466</u> 16 626	<u>31 451</u> 16 626	<u>24 695</u> 16 626	<u>22 247</u> 16 626
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>19 293</u> 16 875	<u>35 719</u> 16 875	<u>35 719</u> 16 875	<u>35 719</u> 16 875	<u>31 705</u> 16 875	<u>24 948</u> 16 875	<u>22 500</u> 16 875
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>19 552</u> 17 129	<u>35 978</u> 17 129	<u>35 978</u> 17 129	<u>35 978</u> 17 129	<u>31 963</u> 17 129	<u>25 207</u> 17 129	<u>22 759</u> 17 129
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>19 814</u> 17 385	<u>36 240</u> 17 385	<u>36 240</u> 17 385	<u>36 240</u> 17 385	<u>32 225</u> 17 385	<u>25 468</u> 17 385	<u>23 020</u> 17 385
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 789</u> 16 407	<u>42 103</u> 23 134	<u>26 754</u> 23 134	<u>35 371</u> 23 134	<u>42 103</u> 23 134	<u>42 103</u> 23 134	<u>42 103</u> 23 134
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 956</u> 16 571	<u>42 339</u> 23 365	<u>26 330</u> 23 365	<u>35 607</u> 23 365	<u>42 339</u> 23 365	<u>42 339</u> 23 365	<u>42 339</u> 23 365
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 125</u> 16 736	<u>42 577</u> 23 598	<u>26 567</u> 23 598	<u>35 845</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598

					-	-
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 566</u> 16 462	<u>34 000</u> 16 462
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 817</u> 16 708	<u>34 252</u> 16 708
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 073</u> 16 959	<u>34 508</u> 16 959
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 333</u> 17 213	<u>34 767</u> 17 213
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 566</u> 16 462	<u>34 000</u> 16 462
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 734</u> 16 626	<u>34 168</u> 16 626
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 987</u> 16 875	<u>34 422</u> 16 875
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 246</u> 17 129	<u>34 681</u> 17 129
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 508</u> 17 385	<u>34 942</u> 17 385
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>42 103</u> 23 134	<u>42 103</u> 23 134
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>42 339</u> 23 365	<u>42 339</u> 23 365
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>42 577</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598

							-	-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 381</u> 16 987	<u>42 938</u> 23 952	<u>26 928</u> 23 952	<u>36 206</u> 23 952	<u>42 938</u> 23 952	<u>42 938</u> 23 952	<u>42 938</u> 23 952
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 642</u> 17 243	<u>43 306</u> 24 313	<u>27 296</u> 24 313	<u>36 574</u> 24 313	<u>43 306</u> 24 313	<u>43 306</u> 24 313	<u>43 306</u> 24 313
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 905</u> 17 502	<u>43 678</u> 24 677	<u>27 668</u> 24 677	<u>36 946</u> 24 677	<u>43 678</u> 24 677	<u>43 678</u> 24 677	<u>43 678</u> 24 677
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 125</u> 16 736	<u>42 577</u> 23 598	<u>26 567</u> 23 598	<u>35 845</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 296</u> 16 904	<u>42 818</u> 23 834	<u>26 808</u> 23 834	<u>36 086</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 554</u> 17 157	<u>43 183</u> 24 192	<u>27 173</u> 24 192	<u>36 451</u> 24 192	<u>43 183</u> 24 192	<u>43 183</u> 24 192	<u>43 183</u> 24 192
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 817</u> 17 415	<u>43 553</u> 24 555	<u>27 543</u> 24 555	<u>36 821</u> 24 555	<u>43 553</u> 24 555	<u>43 553</u> 24 555	<u>43 553</u> 24 555
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 084</u> 17 677	<u>43 929</u> 24 924	<u>27 919</u> 24 924	<u>37 197</u> 24 924	<u>43 929</u> 24 924	<u>43 929</u> 24 924	<u>43 929</u> 24 924
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 296</u> 16 904	<u>42 818</u> 23 834	<u>26 808</u> 23 834	<u>36 086</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 468</u> 17 073	<u>43 061</u> 24 073	<u>27 051</u> 24 073	<u>36 329</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 730</u> 17 329	<u>43 430</u> 24 435	<u>27 420</u> 24 435	<u>36 698</u> 24 435	<u>43 430</u> 24 435	<u>43 430</u> 24 435	<u>43 430</u> 24 435
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 995</u> 17 589	<u>43 803</u> 24 801	<u>27 793</u> 24 801	<u>37 071</u> 24 801	<u>43 803</u> 24 801	<u>43 803</u> 24 801	<u>43 803</u> 24 801
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 263</u> 17 853	<u>44 182</u> 25 172	<u>28 172</u> 25 172	<u>37 450</u> 25 172	<u>44 182</u> 25 172	<u>44 182</u> 25 172	<u>44 182</u> 25 172

					-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>42 938</u> 23 952	<u>42 938</u> 23 952
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>43 306</u> 24 313	<u>43 306</u> 24 313
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>43 678</u> 24 677	<u>43 678</u> 24 677
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>42 577</u> 23 598	<u>42 577</u> 23 598
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>42 818</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>43 183</u> 24 192	<u>43 183</u> 24 192
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>43 553</u> 24 555	<u>43 553</u> 24 555
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>43 929</u> 24 924	<u>43 929</u> 24 924
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>42 818</u> 23 834	<u>42 818</u> 23 834
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>43 061</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>43 430</u> 24 435	<u>43 430</u> 24 435
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>43 803</u> 24 801	<u>43 803</u> 24 801
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>44 182</u> 25 172	<u>44 182</u> 25 172

							-	-	-	-	-
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 468</u> 17 073	<u>43 061</u> 24 073	<u>27 051</u> 24 073	<u>36 329</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 643</u> 17 244	<u>43 307</u> 24 314	<u>27 297</u> 24 314	<u>36 575</u> 24 314	<u>43 307</u> 24 314	<u>43 307</u> 24 314	<u>43 307</u> 24 314
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 906</u> 17 503	<u>43 679</u> 24 679	<u>27 669</u> 24 679	<u>36 947</u> 24 679	<u>43 679</u> 24 679	<u>43 679</u> 24 679	<u>43 679</u> 24 679
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 174</u> 17 765	<u>44 056</u> 25 049	<u>28 047</u> 25 049	<u>37 324</u> 25 049	<u>44 056</u> 25 049	<u>44 056</u> 25 049	<u>44 056</u> 25 049
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 446</u> 18 031	<u>44 440</u> 25 424	<u>28 430</u> 25 424	<u>37 708</u> 25 424	<u>44 440</u> 25 424	<u>44 440</u> 25 424	<u>44 440</u> 25 424
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 341</u> 18 817	<u>39 637</u> 20 716	<u>34 521</u> 20 716	<u>37 393</u> 20 716	<u>38 299</u> 20 716	<u>36 047</u> 20 716	<u>34 497</u> 20 716
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 238</u> 19 004	<u>39 847</u> 20 922	<u>34 474</u> 20 922	<u>37 916</u> 20 922	<u>38 821</u> 20 922	<u>36 376</u> 20 922	<u>34 745</u> 20 922
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 432</u> 19 194	<u>40 061</u> 21 131	<u>34 687</u> 21 131	<u>38 129</u> 21 131	<u>39 035</u> 21 131	<u>36 589</u> 21 131	<u>34 959</u> 21 131
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 726</u> 19 482	<u>40 384</u> 21 449	<u>35 011</u> 21 449	<u>38 453</u> 21 449	<u>39 359</u> 21 449	<u>36 913</u> 21 449	<u>35 283</u> 21 449
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 024</u> 19 774	<u>40 712</u> 21 769	<u>35 338</u> 21 769	<u>38 780</u> 21 769	<u>39 686</u> 21 769	<u>37 241</u> 21 769	<u>35 610</u> 21 769
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 327</u> 20 071	<u>41 045</u> 22 096	<u>35 672</u> 22 096	<u>39 114</u> 22 096	<u>40 019</u> 22 096	<u>37 574</u> 22 096	<u>35 943</u> 22 096
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 432</u> 19 194	<u>40 061</u> 21 131	<u>34 687</u> 21 131	<u>38 129</u> 21 131	<u>39 035</u> 21 131	<u>36 589</u> 21 131	<u>34 959</u> 21 131

					-	-
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>43 061</u> 24 073	<u>43 061</u> 24 073
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>43 307</u> 24 314	<u>43 307</u> 24 314
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>43 679</u> 24 679	<u>43 679</u> 24 679
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>44 056</u> 25 049	<u>44 056</u> 25 049
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>44 440</u> 25 424	<u>44 440</u> 25 424
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 546</u> 20 716	<u>35 092</u> 20 716
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 481</u> 20 922	<u>35 289</u> 20 922
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 695</u> 21 131	<u>35 502</u> 21 131
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 018</u> 21 449	<u>35 826</u> 21 449
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>33 346</u> 21 769	<u>36 154</u> 21 769
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 679</u> 22 096	<u>36 487</u> 22 096
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 695</u> 21 131	<u>35 502</u> 21 131

							-	-	-	-	-
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 628</u> 19 386	<u>40 276</u> 21 343	<u>34 903</u> 21 343	<u>38 345</u> 21 343	<u>39 251</u> 21 343	<u>36 805</u> 21 343	<u>35 175</u> 21 343
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 925</u> 19 677	<u>40 603</u> 21 663	<u>35 229</u> 21 663	<u>38 671</u> 21 663	<u>39 577</u> 21 663	<u>37 131</u> 21 663	<u>35 501</u> 21 663
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 225</u> 19 971	<u>40 934</u> 21 987	<u>35 560</u> 21 987	<u>39 002</u> 21 987	<u>39 908</u> 21 987	<u>37 462</u> 21 987	<u>35 832</u> 21 987
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 531</u> 20 271	<u>41 270</u> 22 317	<u>35 897</u> 22 317	<u>39 339</u> 22 317	<u>40 245</u> 22 317	<u>37 799</u> 22 317	<u>36 169</u> 22 317
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 628</u> 19 386	<u>40 276</u> 21 343	<u>34 903</u> 21 343	<u>38 345</u> 21 343	<u>39 251</u> 21 343	<u>36 805</u> 21 343	<u>35 175</u> 21 343
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 826</u> 19 580	<u>40 494</u> 21 556	<u>35 120</u> 21 556	<u>38 562</u> 21 556	<u>39 468</u> 21 556	<u>37 022</u> 21 556	<u>35 392</u> 21 556
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 873	<u>40 823</u> 21 879	<u>35 450</u> 21 879	<u>38 892</u> 21 879	<u>39 798</u> 21 879	<u>37 352</u> 21 879	<u>35 722</u> 21 879
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 430</u> 20 172	<u>41 159</u> 22 208	<u>35 786</u> 22 208	<u>39 227</u> 22 208	<u>40 133</u> 22 208	<u>37 688</u> 22 208	<u>36 057</u> 22 208
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 738</u> 20 474	<u>41 498</u> 22 540	<u>36 125</u> 22 540	<u>39 567</u> 22 540	<u>40 472</u> 22 540	<u>38 027</u> 22 540	<u>36 397</u> 22 540
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 826</u> 19 580	<u>40 494</u> 21 556	<u>35 120</u> 21 556	<u>38 562</u> 21 556	<u>39 468</u> 21 556	<u>37 022</u> 21 556	<u>35 392</u> 21 556
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 026</u> 19 776	<u>40 714</u> 21 772	<u>35 341</u> 21 772	<u>38 783</u> 21 772	<u>39 688</u> 21 772	<u>37 243</u> 21 772	<u>35 612</u> 21 772
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 328</u> 20 072	<u>41 046</u> 22 097	<u>35 673</u> 22 097	<u>39 115</u> 22 097	<u>40 021</u> 22 097	<u>37 575</u> 22 097	<u>35 945</u> 22 097
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 636</u> 20 374	<u>41 386</u> 22 430	<u>36 012</u> 22 430	<u>39 454</u> 22 430	<u>40 360</u> 22 430	<u>37 914</u> 22 430	<u>36 284</u> 22 430

					-	-
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 910</u> 21 343	<u>35 718</u> 21 343
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 237</u> 21 663	<u>36 044</u> 21 663
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 568</u> 21 987	<u>36 375</u> 21 987
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 904</u> 22 317	<u>36 712</u> 22 317
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 910</u> 21 343	<u>35 718</u> 21 343
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 127</u> 21 556	<u>35 935</u> 21 556
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>33 457</u> 21 879	<u>36 265</u> 21 879
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 793</u> 22 208	<u>36 601</u> 22 208
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>34 132</u> 22 540	<u>36 940</u> 22 540
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 127</u> 21 556	<u>35 935</u> 21 556
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>33 348</u> 21 772	<u>36 156</u> 21 772
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 680</u> 22 097	<u>36 488</u> 22 097
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>34 019</u> 22 430	<u>36 827</u> 22 430

							-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 947</u> 20 679	<u>41 728</u> 22 766	<u>36 355</u> 22 766	<u>39 797</u> 22 766	<u>40 703</u> 22 766	<u>38 257</u> 22 766	<u>36 627</u> 22 766
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 625</u> 20 363	<u>41 374</u> 22 418	<u>36 000</u> 22 418	<u>39 442</u> 22 418	<u>40 348</u> 22 418	<u>37 902</u> 22 418	<u>36 272</u> 22 418
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 833</u> 20 567	<u>41 603</u> 22 643	<u>36 229</u> 22 643	<u>39 671</u> 22 643	<u>40 577</u> 22 643	<u>38 131</u> 22 643	<u>36 501</u> 22 643
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 148</u> 20 876	<u>41 949</u> 22 982	<u>36 576</u> 22 982	<u>40 017</u> 22 982	<u>40 923</u> 22 982	<u>38 478</u> 22 982	<u>36 847</u> 22 982
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 466</u> 21 188	<u>42 300</u> 23 327	<u>36 927</u> 23 327	<u>40 369</u> 23 327	<u>41 274</u> 23 327	<u>38 829</u> 23 327	<u>37 198</u> 23 327
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 791</u> 21 506	<u>42 657</u> 23 677	<u>37 284</u> 23 677	<u>40 726</u> 23 677	<u>41 631</u> 23 677	<u>39 186</u> 23 677	<u>37 555</u> 23 677
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>20 502</u> 17 628	<u>40 674</u> 21 733	<u>33 000</u> 21 733	<u>37 308</u> 21 733	<u>38 667</u> 21 733	<u>35 289</u> 21 733	<u>34 065</u> 21 733
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 803	<u>40 895</u> 21 949	<u>32 533</u> 21 949	<u>37 786</u> 21 949	<u>39 145</u> 21 949	<u>35 431</u> 21 949	<u>34 344</u> 21 949
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>20 512</u> 18 070	<u>41 230</u> 22 278	<u>32 868</u> 22 278	<u>38 121</u> 22 278	<u>39 480</u> 22 278	<u>35 767</u> 22 278	<u>34 680</u> 22 278
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>20 789</u> 18 341	<u>41 572</u> 22 612	<u>33 209</u> 22 612	<u>38 463</u> 22 612	<u>39 821</u> 22 612	<u>36 108</u> 22 612	<u>35 021</u> 22 612
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>21 069</u> 18 616	<u>41 917</u> 22 951	<u>33 555</u> 22 951	<u>38 808</u> 22 951	<u>40 167</u> 22 951	<u>36 453</u> 22 951	<u>35 366</u> 22 951
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 803	<u>40 895</u> 21 949	<u>32 533</u> 21 949	<u>37 786</u> 21 949	<u>39 145</u> 21 949	<u>35 431</u> 21 949	<u>34 344</u> 21 949

					-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>34 362</u> 22 766	<u>37 170</u> 22 766
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 008</u> 22 418	<u>36 815</u> 22 418
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>34 237</u> 22 643	<u>37 044</u> 22 643
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>34 583</u> 22 982	<u>37 391</u> 22 982
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 934</u> 23 327	<u>37 742</u> 23 327
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 291</u> 23 677	<u>38 099</u> 23 677
212-101-0700	7473-2010 20	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 308</u> 21 733	<u>40 025</u> 21 733
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>37 786</u> 21 949	<u>40 503</u> 21 949
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 121</u> 22 278	<u>40 839</u> 22 278
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>38 463</u> 22 612	<u>41 180</u> 22 612
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>38 808</u> 22 951	<u>41 526</u> 22 951
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>37 786</u> 21 949	<u>40 503</u> 21 949

							-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>20 422</u> 17 981	<u>41 119</u> 22 169	<u>32 757</u> 22 169	<u>38 010</u> 22 169	<u>39 369</u> 22 169	<u>35 655</u> 22 169	<u>34 568</u> 22 169
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>20 697</u> 18 251	<u>41 458</u> 22 501	<u>33 095</u> 22 501	<u>38 349</u> 22 501	<u>39 708</u> 22 501	<u>35 994</u> 22 501	<u>34 907</u> 22 501
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>20 976</u> 18 525	<u>41 802</u> 22 839	<u>33 440</u> 22 839	<u>38 693</u> 22 839	<u>40 052</u> 22 839	<u>36 338</u> 22 839	<u>35 252</u> 22 839
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>21 259</u> 18 802	<u>42 151</u> 23 181	<u>33 789</u> 23 181	<u>39 042</u> 23 181	<u>40 401</u> 23 181	<u>36 687</u> 23 181	<u>35 601</u> 23 181
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>20 422</u> 17 981	<u>41 119</u> 22 169	<u>32 757</u> 22 169	<u>38 010</u> 22 169	<u>39 369</u> 22 169	<u>35 655</u> 22 169	<u>34 568</u> 22 169
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>20 605</u> 18 161	<u>41 345</u> 22 391	<u>32 983</u> 22 391	<u>38 236</u> 22 391	<u>39 595</u> 22 391	<u>35 881</u> 22 391	<u>34 794</u> 22 391
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>20 883</u> 18 433	<u>41 688</u> 22 726	<u>33 325</u> 22 726	<u>38 579</u> 22 726	<u>39 937</u> 22 726	<u>36 224</u> 22 726	<u>35 137</u> 22 726
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>21 165</u> 18 710	<u>42 035</u> 23 067	<u>33 673</u> 23 067	<u>38 926</u> 23 067	<u>40 285</u> 23 067	<u>36 572</u> 23 067	<u>35 485</u> 23 067
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>21 451</u> 18 990	<u>42 388</u> 23 413	<u>34 025</u> 23 413	<u>39 279</u> 23 413	<u>40 638</u> 23 413	<u>36 924</u> 23 413	<u>35 837</u> 23 413
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>21 155</u> 18 700	<u>42 023</u> 23 055	<u>33 661</u> 23 055	<u>38 914</u> 23 055	<u>40 273</u> 23 055	<u>36 559</u> 23 055	<u>35 472</u> 23 055
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>21 346</u> 18 887	<u>42 258</u> 23 286	<u>33 896</u> 23 286	<u>39 149</u> 23 286	<u>40 508</u> 23 286	<u>36 794</u> 23 286	<u>35 708</u> 23 286
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>21 634</u> 19 170	<u>42 614</u> 23 635	<u>34 252</u> 23 635	<u>39 505</u> 23 635	<u>40 864</u> 23 635	<u>37 150</u> 23 635	<u>36 063</u> 23 635
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>21 928</u> 19 458	<u>42 977</u> 23 990	<u>34 614</u> 23 990	<u>39 868</u> 23 990	<u>41 226</u> 23 990	<u>37 513</u> 23 990	<u>36 426</u> 23 990

					-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 010</u> 22 169	<u>40 727</u> 22 169
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>38 349</u> 22 501	<u>41 066</u> 22 501
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>38 693</u> 22 839	<u>41 411</u> 22 839
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 042</u> 23 181	<u>41 760</u> 23 181
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 010</u> 22 169	<u>40 727</u> 22 169
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>38 236</u> 22 391	<u>40 954</u> 22 391
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 579</u> 22 726	<u>41 296</u> 22 726
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>38 926</u> 23 067	<u>41 644</u> 23 067
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 279</u> 23 413	<u>41 996</u> 23 413
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>38 914</u> 23 055	<u>41 631</u> 23 055
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 149</u> 23 286	<u>41 867</u> 23 286
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 505</u> 23 635	<u>42 222</u> 23 635
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>39 868</u> 23 990	<u>42 585</u> 23 990

							-	-	-	-	-
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 750	<u>43 344</u> 24 350	<u>34 981</u> 24 350	<u>40 235</u> 24 350	<u>41 593</u> 24 350	<u>37 880</u> 24 350	<u>36 793</u> 24 350
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 941</u> 21 365	<u>42 270</u> 23 297	<u>37 154</u> 23 297	<u>40 026</u> 23 297	<u>40 932</u> 23 297	<u>38 680</u> 23 297	<u>37 129</u> 23 297
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 865</u> 21 579	<u>42 507</u> 23 529	<u>37 133</u> 23 529	<u>40 575</u> 23 529	<u>41 481</u> 23 529	<u>39 035</u> 23 529	<u>37 405</u> 23 529
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 194</u> 21 902	<u>42 867</u> 23 882	<u>37 493</u> 23 882	<u>40 935</u> 23 882	<u>41 841</u> 23 882	<u>39 396</u> 23 882	<u>37 765</u> 23 882
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 530</u> 22 231	<u>43 232</u> 24 240	<u>37 858</u> 24 240	<u>41 300</u> 24 240	<u>42 206</u> 24 240	<u>39 761</u> 24 240	<u>38 130</u> 24 240
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 869</u> 22 563	<u>43 603</u> 24 604	<u>38 229</u> 24 604	<u>41 671</u> 24 604	<u>42 577</u> 24 604	<u>40 131</u> 24 604	<u>38 501</u> 24 604
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 865</u> 21 579	<u>42 507</u> 23 529	<u>37 133</u> 23 529	<u>40 575</u> 23 529	<u>41 481</u> 23 529	<u>39 035</u> 23 529	<u>37 405</u> 23 529
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 084</u> 21 794	<u>42 746</u> 23 764	<u>37 373</u> 23 764	<u>40 815</u> 23 764	<u>41 721</u> 23 764	<u>39 275</u> 23 764	<u>37 645</u> 23 764
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 417</u> 22 121	<u>43 110</u> 24 121	<u>37 737</u> 24 121	<u>41 179</u> 24 121	<u>42 084</u> 24 121	<u>39 639</u> 24 121	<u>38 008</u> 24 121
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 756</u> 22 453	<u>43 480</u> 24 483	<u>38 106</u> 24 483	<u>41 548</u> 24 483	<u>42 454</u> 24 483	<u>40 008</u> 24 483	<u>38 378</u> 24 483
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 100</u> 22 789	<u>43 854</u> 24 850	<u>38 481</u> 24 850	<u>41 923</u> 24 850	<u>42 828</u> 24 850	<u>40 383</u> 24 850	<u>38 752</u> 24 850
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 084</u> 21 794	<u>42 746</u> 23 764	<u>37 373</u> 23 764	<u>40 815</u> 23 764	<u>41 721</u> 23 764	<u>39 275</u> 23 764	<u>37 645</u> 23 764

					-	-
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>40 235</u> 24 350	<u>42 952</u> 24 350
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 179</u> 23 297	<u>37 725</u> 23 297
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 141</u> 23 529	<u>37 948</u> 23 529
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 501</u> 23 882	<u>38 309</u> 23 882
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 866</u> 24 240	<u>38 674</u> 24 240
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 237</u> 24 604	<u>39 044</u> 24 604
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 141</u> 23 529	<u>37 948</u> 23 529
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 380</u> 23 764	<u>38 188</u> 23 764
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 744</u> 24 121	<u>38 552</u> 24 121
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 114</u> 24 483	<u>38 922</u> 24 483
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 488</u> 24 850	<u>39 296</u> 24 850
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 380</u> 23 764	<u>38 188</u> 23 764

							-	-	-	-	-
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 306</u> 22 012	<u>42 990</u> 24 003	<u>37 616</u> 24 003	<u>41 058</u> 24 003	<u>41 964</u> 24 003	<u>39 518</u> 24 003	<u>37 888</u> 24 003
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 644</u> 22 343	<u>43 357</u> 24 363	<u>37 984</u> 24 363	<u>41 425</u> 24 363	<u>42 331</u> 24 363	<u>39 886</u> 24 363	<u>38 255</u> 24 363
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 985</u> 22 677	<u>43 729</u> 24 727	<u>38 356</u> 24 727	<u>41 797</u> 24 727	<u>42 703</u> 24 727	<u>40 258</u> 24 727	<u>38 627</u> 24 727
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 332</u> 23 017	<u>44 108</u> 25 099	<u>38 734</u> 25 099	<u>42 176</u> 25 099	<u>43 082</u> 25 099	<u>40 637</u> 25 099	<u>39 006</u> 25 099
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 973</u> 22 666	<u>43 716</u> 24 715	<u>38 343</u> 24 715	<u>41 785</u> 24 715	<u>42 690</u> 24 715	<u>40 245</u> 24 715	<u>38 614</u> 24 715
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 205</u> 22 892	<u>43 969</u> 24 963	<u>38 595</u> 24 963	<u>42 037</u> 24 963	<u>42 943</u> 24 963	<u>40 497</u> 24 963	<u>38 867</u> 24 963
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 555</u> 23 236	<u>44 350</u> 25 336	<u>38 977</u> 25 336	<u>42 418</u> 25 336	<u>43 324</u> 25 336	<u>40 879</u> 25 336	<u>39 248</u> 25 336
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 910</u> 23 584	<u>44 738</u> 25 717	<u>39 365</u> 25 717	<u>42 807</u> 25 717	<u>43 713</u> 25 717	<u>41 267</u> 25 717	<u>39 637</u> 25 717
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 271</u> 23 938	<u>45 131</u> 26 102	<u>39 758</u> 26 102	<u>43 200</u> 26 102	<u>44 106</u> 26 102	<u>41 660</u> 26 102	<u>40 030</u> 26 102
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 652</u> 21 696	<u>44 321</u> 25 308	<u>36 647</u> 25 308	<u>40 955</u> 25 308	<u>42 314</u> 25 308	<u>38 935</u> 25 308	<u>37 711</u> 25 308
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 541</u> 22 020	<u>44 707</u> 25 686	<u>36 344</u> 25 686	<u>41 598</u> 25 686	<u>42 956</u> 25 686	<u>39 243</u> 25 686	<u>38 156</u> 25 686
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 877</u> 22 350	<u>45 099</u> 26 070	<u>36 736</u> 26 070	<u>41 990</u> 26 070	<u>43 348</u> 26 070	<u>39 635</u> 26 070	<u>38 548</u> 26 070

					-	-
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 624</u> 24 003	<u>38 431</u> 24 003
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 991</u> 24 363	<u>38 799</u> 24 363
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 363</u> 24 727	<u>39 171</u> 24 727
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 742</u> 25 099	<u>39 550</u> 25 099
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 350</u> 24 715	<u>39 158</u> 24 715
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 603</u> 24 963	<u>39 410</u> 24 963
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>36 984</u> 25 336	<u>39 792</u> 25 336
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 372</u> 25 717	<u>40 180</u> 25 717
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>37 765</u> 26 102	<u>40 573</u> 26 102
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>40 955</u> 25 308	<u>43 672</u> 25 308
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 598</u> 25 686	<u>44 315</u> 25 686
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 990</u> 26 070	<u>44 707</u> 26 070

							-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 686	<u>45 499</u> 26 462	<u>37 136</u> 26 462	<u>42 390</u> 26 462	<u>43 748</u> 26 462	<u>40 035</u> 26 462	<u>38 948</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 430</u> 21 911	<u>44 577</u> 25 559	<u>36 214</u> 25 559	<u>41 468</u> 25 559	<u>42 826</u> 25 559	<u>39 113</u> 25 559	<u>38 026</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 765</u> 22 239	<u>44 968</u> 25 942	<u>36 605</u> 25 942	<u>41 859</u> 25 942	<u>43 217</u> 25 942	<u>39 504</u> 25 942	<u>38 417</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 106</u> 22 574	<u>45 365</u> 26 332	<u>37 003</u> 26 332	<u>42 256</u> 26 332	<u>43 615</u> 26 332	<u>39 901</u> 26 332	<u>38 814</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 22 912	<u>45 768</u> 26 727	<u>37 406</u> 26 727	<u>42 659</u> 26 727	<u>44 018</u> 26 727	<u>40 304</u> 26 727	<u>39 217</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 787	<u>45 620</u> 26 581	<u>37 257</u> 26 581	<u>42 511</u> 26 581	<u>43 869</u> 26 581	<u>40 156</u> 26 581	<u>39 069</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 130	<u>46 027</u> 26 981	<u>37 665</u> 26 981	<u>42 918</u> 26 981	<u>44 277</u> 26 981	<u>40 563</u> 26 981	<u>39 476</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 026</u> 23 476	<u>46 439</u> 27 384	<u>38 077</u> 27 384	<u>43 330</u> 27 384	<u>44 689</u> 27 384	<u>40 975</u> 27 384	<u>39 888</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 386</u> 23 829	<u>46 859</u> 27 796	<u>38 496</u> 27 796	<u>43 750</u> 27 796	<u>45 108</u> 27 796	<u>41 395</u> 27 796	<u>40 308</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 850</u> 23 330	<u>46 100</u> 27 052	<u>38 915</u> 27 052	<u>43 444</u> 27 052	<u>44 621</u> 27 052	<u>41 360</u> 27 052	<u>40 092</u> 27 052
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 207</u> 23 680	<u>46 514</u> 27 458	<u>39 329</u> 27 458	<u>43 858</u> 27 458	<u>45 035</u> 27 458	<u>41 774</u> 27 458	<u>40 506</u> 27 458
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 569</u> 24 035	<u>46 933</u> 27 869	<u>39 748</u> 27 869	<u>44 277</u> 27 869	<u>45 455</u> 27 869	<u>42 194</u> 27 869	<u>40 926</u> 27 869

					-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 390</u> 26 462	<u>45 107</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 468</u> 25 559	<u>44 185</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 859</u> 25 942	<u>44 576</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 256</u> 26 332	<u>44 974</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 659</u> 26 727	<u>45 377</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 511</u> 26 581	<u>45 228</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 918</u> 26 981	<u>45 635</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 330</u> 27 384	<u>46 047</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 750</u> 27 796	<u>46 467</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 360</u> 27 052	<u>44 168</u> 27 052
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>41 774</u> 27 458	<u>44 582</u> 27 458
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 194</u> 27 869	<u>45 002</u> 27 869

							-	-	-	-	-
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 937</u> 24 395	<u>47 360</u> 28 287	<u>40 175</u> 28 287	<u>44 704</u> 28 287	<u>45 881</u> 28 287	<u>42 621</u> 28 287	<u>41 353</u> 28 287
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 088</u> 23 563	<u>46 376</u> 27 322	<u>39 191</u> 27 322	<u>43 720</u> 27 322	<u>44 897</u> 27 322	<u>41 636</u> 27 322	<u>40 368</u> 27 322
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 449</u> 23 917	<u>46 794</u> 27 733	<u>39 609</u> 27 733	<u>44 138</u> 27 733	<u>45 316</u> 27 733	<u>42 055</u> 27 733	<u>40 787</u> 27 733
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 815</u> 24 276	<u>47 219</u> 28 149	<u>40 034</u> 28 149	<u>44 562</u> 28 149	<u>45 740</u> 28 149	<u>42 479</u> 28 149	<u>41 211</u> 28 149
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 186</u> 24 639	<u>47 649</u> 28 570	<u>40 464</u> 28 570	<u>44 993</u> 28 570	<u>46 170</u> 28 570	<u>42 909</u> 28 570	<u>41 641</u> 28 570
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 049</u> 24 505	<u>47 490</u> 28 415	<u>40 305</u> 28 415	<u>44 834</u> 28 415	<u>46 011</u> 28 415	<u>42 751</u> 28 415	<u>41 483</u> 28 415
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 425</u> 24 874	<u>47 926</u> 28 842	<u>40 741</u> 28 842	<u>45 270</u> 28 842	<u>46 447</u> 28 842	<u>43 186</u> 28 842	<u>41 918</u> 28 842
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 805</u> 25 246	<u>48 366</u> 29 274	<u>41 181</u> 29 274	<u>45 710</u> 29 274	<u>46 887</u> 29 274	<u>43 627</u> 29 274	<u>42 359</u> 29 274
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 192</u> 25 625	<u>48 815</u> 29 713	<u>41 630</u> 29 713	<u>46 158</u> 29 713	<u>47 336</u> 29 713	<u>44 075</u> 29 713	<u>42 807</u> 29 713
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>26 957</u> 23 956	<u>46 350</u> 27 297	<u>38 675</u> 27 297	<u>42 984</u> 27 297	<u>44 342</u> 27 297	<u>40 964</u> 27 297	<u>39 740</u> 27 297
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>26 883</u> 24 316	<u>46 766</u> 27 705	<u>38 403</u> 27 705	<u>43 657</u> 27 705	<u>45 015</u> 27 705	<u>41 302</u> 27 705	<u>40 215</u> 27 705
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 255</u> 24 680	<u>47 189</u> 28 120	<u>38 827</u> 28 120	<u>44 080</u> 28 120	<u>45 439</u> 28 120	<u>41 725</u> 28 120	<u>40 638</u> 28 120

					-	-
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>42 621</u> 28 287	<u>45 428</u> 28 287
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>41 636</u> 27 322	<u>44 444</u> 27 322
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 055</u> 27 733	<u>44 863</u> 27 733
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>42 479</u> 28 149	<u>45 287</u> 28 149
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 909</u> 28 570	<u>45 717</u> 28 570
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 751</u> 28 415	<u>45 558</u> 28 415
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>43 186</u> 28 842	<u>45 994</u> 28 842
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>43 627</u> 29 274	<u>46 435</u> 29 274
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>44 075</u> 29 713	<u>46 883</u> 29 713
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 984</u> 27 297	<u>45 701</u> 27 297
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 657</u> 27 705	<u>46 374</u> 27 705
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 080</u> 28 120	<u>46 798</u> 28 120

							-	-	-	-	-
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>27 632</u> 25 050	<u>47 619</u> 28 542	<u>39 257</u> 28 542	<u>44 510</u> 28 542	<u>45 869</u> 28 542	<u>42 155</u> 28 542	<u>41 068</u> 28 542
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 196	<u>46 626</u> 27 568	<u>38 264</u> 27 568	<u>43 517</u> 27 568	<u>44 876</u> 27 568	<u>41 162</u> 27 568	<u>40 075</u> 27 568
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 131</u> 24 559	<u>47 048</u> 27 982	<u>38 686</u> 27 982	<u>43 939</u> 27 982	<u>45 298</u> 27 982	<u>41 584</u> 27 982	<u>40 498</u> 27 982
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>27 507</u> 24 927	<u>47 476</u> 28 401	<u>39 114</u> 28 401	<u>44 367</u> 28 401	<u>45 726</u> 28 401	<u>42 012</u> 28 401	<u>40 925</u> 28 401
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 301	<u>47 911</u> 28 827	<u>39 548</u> 28 827	<u>44 802</u> 28 827	<u>46 160</u> 28 827	<u>42 447</u> 28 827	<u>41 360</u> 28 827
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>27 748</u> 25 164	<u>47 751</u> 28 671	<u>39 389</u> 28 671	<u>44 642</u> 28 671	<u>46 001</u> 28 671	<u>42 287</u> 28 671	<u>41 200</u> 28 671
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 133</u> 25 541	<u>48 190</u> 29 101	<u>39 828</u> 29 101	<u>45 081</u> 29 101	<u>46 440</u> 29 101	<u>42 726</u> 29 101	<u>41 639</u> 29 101
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>28 523</u> 25 924	<u>48 634</u> 29 537	<u>40 272</u> 29 537	<u>45 525</u> 29 537	<u>46 884</u> 29 537	<u>43 170</u> 29 537	<u>42 084</u> 29 537
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>28 920</u> 26 313	<u>49 086</u> 29 980	<u>40 724</u> 29 980	<u>45 977</u> 29 980	<u>47 336</u> 29 980	<u>43 623</u> 29 980	<u>42 536</u> 29 980
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 708</u> 25 151	<u>48 253</u> 29 163	<u>41 069</u> 29 163	<u>45 597</u> 29 163	<u>46 775</u> 29 163	<u>43 514</u> 29 163	<u>42 246</u> 29 163
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 092</u> 25 528	<u>48 700</u> 29 601	<u>41 515</u> 29 601	<u>46 043</u> 29 601	<u>47 221</u> 29 601	<u>43 960</u> 29 601	<u>42 692</u> 29 601
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 483</u> 25 911	<u>49 153</u> 30 045	<u>41 968</u> 30 045	<u>46 497</u> 30 045	<u>47 674</u> 30 045	<u>44 413</u> 30 045	<u>43 145</u> 30 045

					-	-
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 510</u> 28 542	<u>47 228</u> 28 542
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 517</u> 27 568	<u>46 234</u> 27 568
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 939</u> 27 982	<u>46 657</u> 27 982
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 367</u> 28 401	<u>47 085</u> 28 401
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 802</u> 28 827	<u>47 519</u> 28 827
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 642</u> 28 671	<u>47 360</u> 28 671
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 081</u> 29 101	<u>47 798</u> 29 101
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 525</u> 29 537	<u>48 243</u> 29 537
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 977</u> 29 980	<u>48 695</u> 29 980
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 514</u> 29 163	<u>46 322</u> 29 163
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 960</u> 29 601	<u>46 768</u> 29 601
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 413</u> 30 045	<u>47 221</u> 30 045

							-	-	-	-	-
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 880</u> 26 300	<u>49 613</u> 30 496	<u>42 428</u> 30 496	<u>46 956</u> 30 496	<u>48 134</u> 30 496	<u>44 873</u> 30 496	<u>43 605</u> 30 496
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 965</u> 25 403	<u>48 551</u> 29 455	<u>41 366</u> 29 455	<u>45 895</u> 29 455	<u>47 073</u> 29 455	<u>43 812</u> 29 455	<u>42 544</u> 29 455
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 353</u> 25 784	<u>49 002</u> 29 897	<u>41 817</u> 29 897	<u>46 346</u> 29 897	<u>47 523</u> 29 897	<u>44 263</u> 29 897	<u>42 995</u> 29 897
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 747</u> 26 170	<u>49 458</u> 30 345	<u>42 274</u> 30 345	<u>46 802</u> 30 345	<u>47 980</u> 30 345	<u>44 719</u> 30 345	<u>43 451</u> 30 345
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 148</u> 26 562	<u>49 923</u> 30 800	<u>42 738</u> 30 800	<u>47 267</u> 30 800	<u>48 444</u> 30 800	<u>45 184</u> 30 800	<u>43 916</u> 30 800
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 001</u> 26 419	<u>49 753</u> 30 633	<u>42 568</u> 30 633	<u>47 097</u> 30 633	<u>48 274</u> 30 633	<u>45 013</u> 30 633	<u>43 745</u> 30 633
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 404</u> 26 814	<u>50 221</u> 31 092	<u>43 036</u> 31 092	<u>47 565</u> 31 092	<u>48 742</u> 31 092	<u>45 481</u> 31 092	<u>44 213</u> 31 092
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 815</u> 27 217	<u>50 697</u> 31 559	<u>43 512</u> 31 559	<u>48 041</u> 31 559	<u>49 218</u> 31 559	<u>45 957</u> 31 559	<u>44 689</u> 31 559
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 231</u> 27 625	<u>51 180</u> 32 032	<u>43 995</u> 32 032	<u>48 524</u> 32 032	<u>49 701</u> 32 032	<u>46 440</u> 32 032	<u>45 172</u> 32 032
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 705</u> 26 129	<u>49 410</u> 30 297	<u>42 225</u> 30 297	<u>46 754</u> 30 297	<u>47 932</u> 30 297	<u>44 671</u> 30 297	<u>43 403</u> 30 297
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 105</u> 26 521	<u>49 874</u> 30 752	<u>42 689</u> 30 752	<u>47 217</u> 30 752	<u>48 395</u> 30 752	<u>45 134</u> 30 752	<u>43 866</u> 30 752
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 511</u> 26 918	<u>50 344</u> 31 213	<u>43 159</u> 31 213	<u>47 688</u> 31 213	<u>48 865</u> 31 213	<u>45 604</u> 31 213	<u>44 336</u> 31 213

					-	-
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 873</u> 30 496	<u>47 681</u> 30 496
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 812</u> 29 455	<u>46 620</u> 29 455
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 263</u> 29 897	<u>47 070</u> 29 897
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 719</u> 30 345	<u>47 527</u> 30 345
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 184</u> 30 800	<u>47 992</u> 30 800
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 013</u> 30 633	<u>47 821</u> 30 633
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 481</u> 31 092	<u>48 289</u> 31 092
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>45 957</u> 31 559	<u>48 765</u> 31 559
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 440</u> 32 032	<u>49 248</u> 32 032
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 671</u> 30 297	<u>47 479</u> 30 297
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 134</u> 30 752	<u>47 942</u> 30 752
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 604</u> 31 213	<u>48 412</u> 31 213

							-	-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 923</u> 27 323	<u>50 822</u> 31 682	<u>43 637</u> 31 682	<u>48 166</u> 31 682	<u>49 344</u> 31 682	<u>46 083</u> 31 682	<u>44 815</u> 31 682
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 972</u> 26 390	<u>49 719</u> 30 601	<u>42 535</u> 30 601	<u>47 063</u> 30 601	<u>48 241</u> 30 601	<u>44 980</u> 30 601	<u>43 712</u> 30 601
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 376</u> 26 786	<u>50 187</u> 31 059	<u>43 003</u> 31 059	<u>47 531</u> 31 059	<u>48 709</u> 31 059	<u>45 448</u> 31 059	<u>44 180</u> 31 059
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 785</u> 27 188	<u>50 662</u> 31 525	<u>43 477</u> 31 525	<u>48 006</u> 31 525	<u>49 184</u> 31 525	<u>45 923</u> 31 525	<u>44 655</u> 31 525
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 202</u> 27 596	<u>51 145</u> 31 998	<u>43 960</u> 31 998	<u>48 489</u> 31 998	<u>49 667</u> 31 998	<u>46 406</u> 31 998	<u>45 138</u> 31 998
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 049</u> 27 446	<u>50 968</u> 31 825	<u>43 783</u> 31 825	<u>48 312</u> 31 825	<u>49 490</u> 31 825	<u>46 229</u> 31 825	<u>44 961</u> 31 825
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 468</u> 27 857	<u>51 455</u> 32 302	<u>44 270</u> 32 302	<u>48 798</u> 32 302	<u>49 976</u> 32 302	<u>46 715</u> 32 302	<u>45 447</u> 32 302
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 895</u> 28 275	<u>51 949</u> 32 786	<u>44 764</u> 32 786	<u>49 293</u> 32 786	<u>50 470</u> 32 786	<u>47 210</u> 32 786	<u>45 942</u> 32 786
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 327</u> 28 699	<u>52 450</u> 33 278	<u>45 265</u> 33 278	<u>49 794</u> 33 278	<u>50 972</u> 33 278	<u>47 711</u> 33 278	<u>46 443</u> 33 278
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>31 698</u> 27 102	<u>50 561</u> 31 426	<u>43 376</u> 31 426	<u>47 905</u> 31 426	<u>49 083</u> 31 426	<u>45 822</u> 31 426	<u>44 554</u> 31 426
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 112</u> 27 508	<u>51 042</u> 31 897	<u>43 857</u> 31 897	<u>48 386</u> 31 897	<u>49 563</u> 31 897	<u>46 302</u> 31 897	<u>45 034</u> 31 897
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 534</u> 27 922	<u>51 530</u> 32 376	<u>44 346</u> 32 376	<u>48 874</u> 32 376	<u>50 052</u> 32 376	<u>46 791</u> 32 376	<u>45 523</u> 32 376

					-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 083</u> 31 682	<u>48 891</u> 31 682
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 980</u> 30 601	<u>47 788</u> 30 601
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 448</u> 31 059	<u>48 256</u> 31 059
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 923</u> 31 525	<u>48 731</u> 31 525
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 406</u> 31 998	<u>49 214</u> 31 998
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 229</u> 31 825	<u>49 037</u> 31 825
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 715</u> 32 302	<u>49 523</u> 32 302
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 210</u> 32 786	<u>50 018</u> 32 786
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 711</u> 33 278	<u>50 519</u> 33 278
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 822</u> 31 426	<u>48 630</u> 31 426
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 302</u> 31 897	<u>49 110</u> 31 897
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 791</u> 32 376	<u>49 599</u> 32 376

							-	-	-	-	-
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 960</u> 28 340	<u>52 025</u> 32 861	<u>44 840</u> 32 861	<u>49 369</u> 32 861	<u>50 546</u> 32 861	<u>47 286</u> 32 861	<u>46 017</u> 32 861
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 975</u> 27 373	<u>50 882</u> 31 740	<u>43 697</u> 31 740	<u>48 226</u> 31 740	<u>49 403</u> 31 740	<u>46 143</u> 31 740	<u>44 875</u> 31 740
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 393</u> 27 784	<u>51 367</u> 32 216	<u>44 182</u> 32 216	<u>48 711</u> 32 216	<u>49 889</u> 32 216	<u>46 628</u> 32 216	<u>45 360</u> 32 216
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 819</u> 28 201	<u>51 860</u> 32 700	<u>44 676</u> 32 700	<u>49 204</u> 32 700	<u>50 382</u> 32 700	<u>47 121</u> 32 700	<u>45 853</u> 32 700
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>33 250</u> 28 624	<u>52 361</u> 33 190	<u>45 176</u> 33 190	<u>49 705</u> 33 190	<u>50 882</u> 33 190	<u>47 621</u> 33 190	<u>46 353</u> 33 190
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 091</u> 28 468	<u>52 177</u> 33 010	<u>44 992</u> 33 010	<u>49 521</u> 33 010	<u>50 698</u> 33 010	<u>47 437</u> 33 010	<u>46 169</u> 33 010
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 527</u> 28 895	<u>52 681</u> 33 504	<u>45 497</u> 33 504	<u>50 025</u> 33 504	<u>51 203</u> 33 504	<u>47 942</u> 33 504	<u>46 674</u> 33 504
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>33 969</u> 29 328	<u>53 194</u> 34 007	<u>46 009</u> 34 007	<u>50 538</u> 34 007	<u>51 716</u> 34 007	<u>48 455</u> 34 007	<u>47 187</u> 34 007
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 418</u> 29 769	<u>53 715</u> 34 518	<u>46 530</u> 34 518	<u>51 059</u> 34 518	<u>52 237</u> 34 518	<u>48 976</u> 34 518	<u>47 708</u> 34 518
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 701</u> 15 340	<u>36 650</u> 17 788	<u>29 465</u> 17 788	<u>33 994</u> 17 788	<u>35 172</u> 17 788	<u>31 911</u> 17 788	<u>30 643</u> 17 788
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 888</u> 15 524	<u>36 868</u> 18 001	<u>29 683</u> 18 001	<u>34 212</u> 18 001	<u>35 389</u> 18 001	<u>32 128</u> 18 001	<u>30 860</u> 18 001

					-	-
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 286</u> 32 861	<u>50 093</u> 32 861
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 143</u> 31 740	<u>48 950</u> 31 740
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 628</u> 32 216	<u>49 436</u> 32 216
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 121</u> 32 700	<u>49 929</u> 32 700
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 621</u> 33 190	<u>50 429</u> 33 190
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 437</u> 33 010	<u>50 245</u> 33 010
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 942</u> 33 504	<u>50 750</u> 33 504
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 455</u> 34 007	<u>51 263</u> 34 007
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 976</u> 34 518	<u>51 784</u> 34 518
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 911</u> 17 788	<u>34 719</u> 17 788
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 128</u> 18 001	<u>34 936</u> 18 001

							-	-	-	-	-
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 649</u> 16 270	<u>37 750</u> 18 865	<u>30 565</u> 18 865	<u>35 093</u> 18 865	<u>36 271</u> 18 865	<u>33 010</u> 18 865	<u>31 742</u> 18 865
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 815</u> 16 432	<u>37 942</u> 19 054	<u>30 757</u> 19 054	<u>35 285</u> 19 054	<u>36 463</u> 19 054	<u>33 202</u> 19 054	<u>31 934</u> 19 054
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 982</u> 16 596	<u>38 136</u> 19 244	<u>30 951</u> 19 244	<u>35 480</u> 19 244	<u>36 657</u> 19 244	<u>33 397</u> 19 244	<u>32 129</u> 19 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 236</u> 16 845	<u>38 430</u> 19 533	<u>31 245</u> 19 533	<u>35 774</u> 19 533	<u>36 952</u> 19 533	<u>33 691</u> 19 533	<u>32 423</u> 19 533
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 494</u> 17 098	<u>38 729</u> 19 826	<u>31 544</u> 19 826	<u>36 073</u> 19 826	<u>37 251</u> 19 826	<u>33 990</u> 19 826	<u>32 722</u> 19 826
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 756</u> 17 355	<u>39 033</u> 20 123	<u>31 848</u> 20 123	<u>36 377</u> 20 123	<u>37 554</u> 20 123	<u>34 293</u> 20 123	<u>33 025</u> 20 123
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 982</u> 16 596	<u>38 136</u> 19 244	<u>30 951</u> 19 244	<u>35 480</u> 19 244	<u>36 657</u> 19 244	<u>33 397</u> 19 244	<u>32 129</u> 19 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 152</u> 16 763	<u>38 333</u> 19 437	<u>31 148</u> 19 437	<u>35 676</u> 19 437	<u>36 854</u> 19 437	<u>33 593</u> 19 437	<u>32 325</u> 19 437
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 409</u> 17 014	<u>38 630</u> 19 729	<u>31 445</u> 19 729	<u>35 974</u> 19 729	<u>37 152</u> 19 729	<u>33 891</u> 19 729	<u>32 623</u> 19 729
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 668</u> 17 269	<u>38 932</u> 20 024	<u>31 747</u> 20 024	<u>36 276</u> 20 024	<u>37 453</u> 20 024	<u>34 192</u> 20 024	<u>32 924</u> 20 024
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 933</u> 17 529	<u>39 239</u> 20 325	<u>32 054</u> 20 325	<u>36 583</u> 20 325	<u>37 760</u> 20 325	<u>34 499</u> 20 325	<u>33 231</u> 20 325
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 152</u> 16 763	<u>38 333</u> 19 437	<u>31 148</u> 19 437	<u>35 676</u> 19 437	<u>36 854</u> 19 437	<u>33 593</u> 19 437	<u>32 325</u> 19 437

					-	-
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 010</u> 18 865	<u>35 818</u> 18 865
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>33 202</u> 19 054	<u>36 010</u> 19 054
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>33 397</u> 19 244	<u>36 204</u> 19 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>33 691</u> 19 533	<u>36 499</u> 19 533
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 990</u> 19 826	<u>36 798</u> 19 826
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>34 293</u> 20 123	<u>37 101</u> 20 123
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>33 397</u> 19 244	<u>36 204</u> 19 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>33 593</u> 19 437	<u>36 401</u> 19 437
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 891</u> 19 729	<u>36 699</u> 19 729
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 192</u> 20 024	<u>37 000</u> 20 024
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>34 499</u> 20 325	<u>37 307</u> 20 325
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>33 593</u> 19 437	<u>36 401</u> 19 437

							-	-	-	-	-
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 323</u> 16 931	<u>38 531</u> 19 632	<u>31 347</u> 19 632	<u>35 875</u> 19 632	<u>37 053</u> 19 632	<u>33 792</u> 19 632	<u>32 524</u> 19 632
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 582</u> 17 185	<u>38 832</u> 19 926	<u>31 647</u> 19 926	<u>36 175</u> 19 926	<u>37 353</u> 19 926	<u>34 092</u> 19 926	<u>32 824</u> 19 926
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 845</u> 17 442	<u>39 136</u> 20 225	<u>31 951</u> 20 225	<u>36 480</u> 20 225	<u>37 658</u> 20 225	<u>34 397</u> 20 225	<u>33 129</u> 20 225
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 112</u> 17 704	<u>39 446</u> 20 528	<u>32 261</u> 20 528	<u>36 789</u> 20 528	<u>37 967</u> 20 528	<u>34 706</u> 20 528	<u>33 438</u> 20 528
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 323</u> 16 931	<u>38 531</u> 19 632	<u>31 347</u> 19 632	<u>35 875</u> 19 632	<u>37 053</u> 19 632	<u>33 792</u> 19 632	<u>32 524</u> 19 632
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 496</u> 17 100	<u>38 732</u> 19 828	<u>31 547</u> 19 828	<u>36 075</u> 19 828	<u>37 253</u> 19 828	<u>33 992</u> 19 828	<u>32 724</u> 19 828
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 757</u> 17 356	<u>39 034</u> 20 125	<u>31 849</u> 20 125	<u>36 378</u> 20 125	<u>37 555</u> 20 125	<u>34 295</u> 20 125	<u>33 027</u> 20 125
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 022</u> 17 616	<u>39 342</u> 20 427	<u>32 157</u> 20 427	<u>36 686</u> 20 427	<u>37 864</u> 20 427	<u>34 603</u> 20 427	<u>33 335</u> 20 427
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 292</u> 17 881	<u>39 655</u> 20 733	<u>32 470</u> 20 733	<u>36 999</u> 20 733	<u>38 176</u> 20 733	<u>34 916</u> 20 733	<u>33 647</u> 20 733
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 946</u> 16 560	<u>38 093</u> 19 202	<u>30 908</u> 19 202	<u>35 437</u> 19 202	<u>36 615</u> 19 202	<u>33 354</u> 19 202	<u>32 086</u> 19 202
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 114</u> 16 726	<u>38 289</u> 19 394	<u>31 104</u> 19 394	<u>35 633</u> 19 394	<u>36 810</u> 19 394	<u>33 550</u> 19 394	<u>32 281</u> 19 394
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 285</u> 16 893	<u>38 487</u> 19 588	<u>31 302</u> 19 588	<u>35 831</u> 19 588	<u>37 008</u> 19 588	<u>33 747</u> 19 588	<u>32 479</u> 19 588

					-	-
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>33 792</u> 19 632	<u>36 600</u> 19 632
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 092</u> 19 926	<u>36 900</u> 19 926
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>34 397</u> 20 225	<u>37 205</u> 20 225
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 706</u> 20 528	<u>37 514</u> 20 528
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>33 792</u> 19 632	<u>36 600</u> 19 632
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 992</u> 19 828	<u>36 800</u> 19 828
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>34 295</u> 20 125	<u>37 102</u> 20 125
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 603</u> 20 427	<u>37 411</u> 20 427
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 916</u> 20 733	<u>37 723</u> 20 733
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 354</u> 19 202	<u>36 162</u> 19 202
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 550</u> 19 394	<u>36 357</u> 19 394
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 747</u> 19 588	<u>36 555</u> 19 588

							-	-	-	-	-
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 544</u> 17 147	<u>38 787</u> 19 882	<u>31 602</u> 19 882	<u>36 131</u> 19 882	<u>37 308</u> 19 882	<u>34 047</u> 19 882	<u>32 779</u> 19 882
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 806</u> 17 404	<u>39 091</u> 20 181	<u>31 907</u> 20 181	<u>36 435</u> 20 181	<u>37 613</u> 20 181	<u>34 352</u> 20 181	<u>33 084</u> 20 181
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 072</u> 17 665	<u>39 400</u> 20 483	<u>32 215</u> 20 483	<u>36 744</u> 20 483	<u>37 921</u> 20 483	<u>34 660</u> 20 483	<u>33 392</u> 20 483
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 285</u> 16 893	<u>38 487</u> 19 588	<u>31 302</u> 19 588	<u>35 831</u> 19 588	<u>37 008</u> 19 588	<u>33 747</u> 19 588	<u>32 479</u> 19 588
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 457</u> 17 062	<u>38 687</u> 19 784	<u>31 502</u> 19 784	<u>36 031</u> 19 784	<u>37 208</u> 19 784	<u>33 947</u> 19 784	<u>32 679</u> 19 784
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 718</u> 17 318	<u>38 989</u> 20 081	<u>31 804</u> 20 081	<u>36 333</u> 20 081	<u>37 510</u> 20 081	<u>34 250</u> 20 081	<u>32 982</u> 20 081
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 984</u> 17 578	<u>39 297</u> 20 383	<u>32 112</u> 20 383	<u>36 641</u> 20 383	<u>37 819</u> 20 383	<u>34 558</u> 20 383	<u>33 290</u> 20 383
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 253</u> 17 842	<u>39 609</u> 20 688	<u>32 424</u> 20 688	<u>36 953</u> 20 688	<u>38 130</u> 20 688	<u>34 870</u> 20 688	<u>33 601</u> 20 688
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 457</u> 17 062	<u>38 687</u> 19 784	<u>31 502</u> 19 784	<u>36 031</u> 19 784	<u>37 208</u> 19 784	<u>33 947</u> 19 784	<u>32 679</u> 19 784
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 632</u> 17 233	<u>38 889</u> 19 983	<u>31 704</u> 19 983	<u>36 233</u> 19 983	<u>37 410</u> 19 983	<u>34 150</u> 19 983	<u>32 882</u> 19 983
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 896</u> 17 492	<u>39 195</u> 20 282	<u>32 010</u> 20 282	<u>36 539</u> 20 282	<u>37 716</u> 20 282	<u>34 456</u> 20 282	<u>33 188</u> 20 282
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 162</u> 17 753	<u>39 504</u> 20 586	<u>32 319</u> 20 586	<u>36 848</u> 20 586	<u>38 026</u> 20 586	<u>34 765</u> 20 586	<u>33 497</u> 20 586
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 434</u> 18 020	<u>39 819</u> 20 895	<u>32 634</u> 20 895	<u>37 163</u> 20 895	<u>38 341</u> 20 895	<u>35 080</u> 20 895	<u>33 812</u> 20 895

					-	-
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>34 047</u> 19 882	<u>36 855</u> 19 882
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 352</u> 20 181	<u>37 160</u> 20 181
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 660</u> 20 483	<u>37 468</u> 20 483
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 747</u> 19 588	<u>36 555</u> 19 588
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 947</u> 19 784	<u>36 755</u> 19 784
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>34 250</u> 20 081	<u>37 058</u> 20 081
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 558</u> 20 383	<u>37 366</u> 20 383
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 870</u> 20 688	<u>37 677</u> 20 688
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 947</u> 19 784	<u>36 755</u> 19 784
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>34 150</u> 19 983	<u>36 958</u> 19 983
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 456</u> 20 282	<u>37 263</u> 20 282
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 765</u> 20 586	<u>37 573</u> 20 586
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>35 080</u> 20 895	<u>37 888</u> 20 895

							-	-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 632</u> 17 233	<u>38 889</u> 19 983	<u>31 704</u> 19 983	<u>36 233</u> 19 983	<u>37 410</u> 19 983	<u>34 150</u> 19 983	<u>32 882</u> 19 983
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 807</u> 17 405	<u>39 093</u> 20 182	<u>31 908</u> 20 182	<u>36 436</u> 20 182	<u>37 614</u> 20 182	<u>34 353</u> 20 182	<u>33 085</u> 20 182
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 073</u> 17 666	<u>39 401</u> 20 484	<u>32 216</u> 20 484	<u>36 745</u> 20 484	<u>37 922</u> 20 484	<u>34 661</u> 20 484	<u>33 393</u> 20 484
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 344</u> 17 931	<u>39 715</u> 20 792	<u>32 530</u> 20 792	<u>37 059</u> 20 792	<u>38 236</u> 20 792	<u>34 975</u> 20 792	<u>33 707</u> 20 792
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 618</u> 18 201	<u>40 033</u> 21 104	<u>32 848</u> 21 104	<u>37 377</u> 21 104	<u>38 555</u> 21 104	<u>35 294</u> 21 104	<u>34 026</u> 21 104
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 626</u> 17 227	<u>38 882</u> 19 976	<u>31 697</u> 19 976	<u>36 226</u> 19 976	<u>37 404</u> 19 976	<u>34 143</u> 19 976	<u>32 875</u> 19 976
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 801</u> 17 399	<u>39 086</u> 20 175	<u>31 901</u> 20 175	<u>36 430</u> 20 175	<u>37 607</u> 20 175	<u>34 346</u> 20 175	<u>33 078</u> 20 175
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 979</u> 17 573	<u>39 291</u> 20 377	<u>32 107</u> 20 377	<u>36 635</u> 20 377	<u>37 813</u> 20 377	<u>34 552</u> 20 377	<u>33 284</u> 20 377
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 248</u> 17 837	<u>39 603</u> 20 683	<u>32 418</u> 20 683	<u>36 947</u> 20 683	<u>38 125</u> 20 683	<u>34 864</u> 20 683	<u>33 596</u> 20 683
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 521</u> 18 105	<u>39 920</u> 20 994	<u>32 736</u> 20 994	<u>37 264</u> 20 994	<u>38 442</u> 20 994	<u>35 181</u> 20 994	<u>33 913</u> 20 994
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 798</u> 18 377	<u>40 241</u> 21 308	<u>33 056</u> 21 308	<u>37 585</u> 21 308	<u>38 763</u> 21 308	<u>35 502</u> 21 308	<u>34 234</u> 21 308
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 979</u> 17 573	<u>39 291</u> 20 377	<u>32 107</u> 20 377	<u>36 635</u> 20 377	<u>37 813</u> 20 377	<u>34 552</u> 20 377	<u>33 284</u> 20 377

					-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>34 150</u> 19 983	<u>36 958</u> 19 983
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 353</u> 20 182	<u>37 161</u> 20 182
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 661</u> 20 484	<u>37 469</u> 20 484
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 975</u> 20 792	<u>37 783</u> 20 792
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 294</u> 21 104	<u>38 102</u> 21 104
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 143</u> 19 976	<u>36 951</u> 19 976
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>34 346</u> 20 175	<u>37 154</u> 20 175
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>34 552</u> 20 377	<u>37 360</u> 20 377
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>34 864</u> 20 683	<u>37 672</u> 20 683
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 181</u> 20 994	<u>37 989</u> 20 994
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>35 502</u> 21 308	<u>38 310</u> 21 308
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>34 552</u> 20 377	<u>37 360</u> 20 377

							-	-	-	-	-
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 158</u> 17 749	<u>39 500</u> 20 581	<u>32 315</u> 20 581	<u>36 844</u> 20 581	<u>38 021</u> 20 581	<u>34 760</u> 20 581	<u>33 492</u> 20 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 430</u> 18 016	<u>39 815</u> 20 890	<u>32 630</u> 20 890	<u>37 159</u> 20 890	<u>38 336</u> 20 890	<u>35 075</u> 20 890	<u>33 807</u> 20 890
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 706</u> 18 286	<u>40 134</u> 21 203	<u>32 949</u> 21 203	<u>37 478</u> 21 203	<u>38 656</u> 21 203	<u>35 395</u> 21 203	<u>34 127</u> 21 203
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 985</u> 18 560	<u>40 459</u> 21 521	<u>33 274</u> 21 521	<u>37 803</u> 21 521	<u>38 980</u> 21 521	<u>35 719</u> 21 521	<u>34 451</u> 21 521
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 158</u> 17 749	<u>39 500</u> 20 581	<u>32 315</u> 20 581	<u>36 844</u> 20 581	<u>38 021</u> 20 581	<u>34 760</u> 20 581	<u>33 492</u> 20 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 340</u> 17 927	<u>39 710</u> 20 787	<u>32 525</u> 20 787	<u>37 054</u> 20 787	<u>38 231</u> 20 787	<u>34 971</u> 20 787	<u>33 703</u> 20 787
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 614</u> 18 196	<u>40 027</u> 21 099	<u>32 843</u> 21 099	<u>37 371</u> 21 099	<u>38 549</u> 21 099	<u>35 288</u> 21 099	<u>34 020</u> 21 099
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 892</u> 18 469	<u>40 351</u> 21 415	<u>33 166</u> 21 415	<u>37 694</u> 21 415	<u>38 872</u> 21 415	<u>35 611</u> 21 415	<u>34 343</u> 21 415
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 175</u> 18 746	<u>40 678</u> 21 737	<u>33 493</u> 21 737	<u>38 022</u> 21 737	<u>39 200</u> 21 737	<u>35 939</u> 21 737	<u>34 671</u> 21 737
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 340</u> 17 927	<u>39 710</u> 20 787	<u>32 525</u> 20 787	<u>37 054</u> 20 787	<u>38 231</u> 20 787	<u>34 971</u> 20 787	<u>33 703</u> 20 787
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 522</u> 18 106	<u>39 922</u> 20 995	<u>32 737</u> 20 995	<u>37 266</u> 20 995	<u>38 443</u> 20 995	<u>35 182</u> 20 995	<u>33 914</u> 20 995
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 799</u> 18 378	<u>40 242</u> 21 309	<u>33 058</u> 21 309	<u>37 586</u> 21 309	<u>38 764</u> 21 309	<u>35 503</u> 21 309	<u>34 235</u> 21 309
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 081</u> 18 654	<u>40 569</u> 21 630	<u>33 384</u> 21 630	<u>37 913</u> 21 630	<u>39 090</u> 21 630	<u>35 830</u> 21 630	<u>34 562</u> 21 630

					-	-
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>34 760</u> 20 581	<u>37 568</u> 20 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 075</u> 20 890	<u>37 883</u> 20 890
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>35 395</u> 21 203	<u>38 203</u> 21 203
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>35 719</u> 21 521	<u>38 527</u> 21 521
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>34 760</u> 20 581	<u>37 568</u> 20 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 971</u> 20 787	<u>37 779</u> 20 787
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>35 288</u> 21 099	<u>38 096</u> 21 099
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>35 611</u> 21 415	<u>38 419</u> 21 415
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 939</u> 21 737	<u>38 747</u> 21 737
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 971</u> 20 787	<u>37 779</u> 20 787
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 182</u> 20 995	<u>37 990</u> 20 995
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>35 503</u> 21 309	<u>38 311</u> 21 309
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 830</u> 21 630	<u>38 638</u> 21 630

							-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 366</u> 18 934	<u>40 900</u> 21 954	<u>33 715</u> 21 954	<u>38 244</u> 21 954	<u>39 422</u> 21 954	<u>36 161</u> 21 954	<u>34 893</u> 21 954
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 602</u> 18 184	<u>40 014</u> 21 085	<u>32 829</u> 21 085	<u>37 358</u> 21 085	<u>38 535</u> 21 085	<u>35 274</u> 21 085	<u>34 006</u> 21 085
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 787</u> 18 366	<u>40 229</u> 21 296	<u>33 044</u> 21 296	<u>37 573</u> 21 296	<u>38 750</u> 21 296	<u>35 489</u> 21 296	<u>34 221</u> 21 296
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 974</u> 18 550	<u>40 446</u> 21 509	<u>33 261</u> 21 509	<u>37 790</u> 21 509	<u>38 967</u> 21 509	<u>35 707</u> 21 509	<u>34 439</u> 21 509
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 258</u> 18 828	<u>40 775</u> 21 831	<u>33 590</u> 21 831	<u>38 119</u> 21 831	<u>39 296</u> 21 831	<u>36 035</u> 21 831	<u>34 767</u> 21 831
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 547</u> 19 111	<u>41 109</u> 22 159	<u>33 925</u> 22 159	<u>38 453</u> 22 159	<u>39 631</u> 22 159	<u>36 370</u> 22 159	<u>35 102</u> 22 159
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 838</u> 19 396	<u>41 447</u> 22 491	<u>34 263</u> 22 491	<u>38 791</u> 22 491	<u>39 969</u> 22 491	<u>36 708</u> 22 491	<u>35 440</u> 22 491
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 974</u> 18 550	<u>40 446</u> 21 509	<u>33 261</u> 21 509	<u>37 790</u> 21 509	<u>38 967</u> 21 509	<u>35 707</u> 21 509	<u>34 439</u> 21 509
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 164</u> 18 735	<u>40 666</u> 21 724	<u>33 481</u> 21 724	<u>38 009</u> 21 724	<u>39 187</u> 21 724	<u>35 926</u> 21 724	<u>34 658</u> 21 724
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 450</u> 19 016	<u>40 998</u> 22 050	<u>33 813</u> 22 050	<u>38 342</u> 22 050	<u>39 519</u> 22 050	<u>36 259</u> 22 050	<u>34 990</u> 22 050
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 741</u> 19 301	<u>41 335</u> 22 380	<u>34 150</u> 22 380	<u>38 679</u> 22 380	<u>39 856</u> 22 380	<u>36 595</u> 22 380	<u>35 327</u> 22 380
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 037</u> 19 591	<u>41 677</u> 22 716	<u>34 493</u> 22 716	<u>39 021</u> 22 716	<u>40 199</u> 22 716	<u>36 938</u> 22 716	<u>35 670</u> 22 716

					-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 161</u> 21 954	<u>38 969</u> 21 954
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 274</u> 21 085	<u>38 082</u> 21 085
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 489</u> 21 296	<u>38 297</u> 21 296
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 707</u> 21 509	<u>38 514</u> 21 509
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 035</u> 21 831	<u>38 843</u> 21 831
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 370</u> 22 159	<u>39 178</u> 22 159
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 708</u> 22 491	<u>39 516</u> 22 491
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 707</u> 21 509	<u>38 514</u> 21 509
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 926</u> 21 724	<u>38 734</u> 21 724
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>36 259</u> 22 050	<u>39 066</u> 22 050
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>36 595</u> 22 380	<u>39 403</u> 22 380
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 22 716	<u>39 746</u> 22 716

							-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 164</u> 18 735	<u>40 666</u> 21 724	<u>33 481</u> 21 724	<u>38 009</u> 21 724	<u>39 187</u> 21 724	<u>35 926</u> 21 724	<u>34 658</u> 21 724
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 354</u> 18 922	<u>40 886</u> 21 941	<u>33 701</u> 21 941	<u>38 230</u> 21 941	<u>39 408</u> 21 941	<u>36 147</u> 21 941	<u>34 879</u> 21 941
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 644</u> 19 206	<u>41 222</u> 22 270	<u>34 037</u> 22 270	<u>38 566</u> 22 270	<u>39 743</u> 22 270	<u>36 483</u> 22 270	<u>35 215</u> 22 270
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 938</u> 19 495	<u>41 564</u> 22 605	<u>34 379</u> 22 605	<u>38 908</u> 22 605	<u>40 085</u> 22 605	<u>36 824</u> 22 605	<u>35 556</u> 22 605
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 237</u> 19 787	<u>41 910</u> 22 944	<u>34 725</u> 22 944	<u>39 254</u> 22 944	<u>40 431</u> 22 944	<u>37 170</u> 22 944	<u>35 902</u> 22 944
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 354</u> 18 922	<u>40 886</u> 21 941	<u>33 701</u> 21 941	<u>38 230</u> 21 941	<u>39 408</u> 21 941	<u>36 147</u> 21 941	<u>34 879</u> 21 941
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 548</u> 19 112	<u>41 111</u> 22 160	<u>33 926</u> 22 160	<u>38 454</u> 22 160	<u>39 632</u> 22 160	<u>36 371</u> 22 160	<u>35 103</u> 22 160
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 840</u> 19 398	<u>41 450</u> 22 493	<u>34 265</u> 22 493	<u>38 794</u> 22 493	<u>39 971</u> 22 493	<u>36 710</u> 22 493	<u>35 442</u> 22 493
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 137</u> 19 689	<u>41 794</u> 22 830	<u>34 609</u> 22 830	<u>39 137</u> 22 830	<u>40 315</u> 22 830	<u>37 054</u> 22 830	<u>35 786</u> 22 830
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 438</u> 19 985	<u>42 143</u> 23 173	<u>34 958</u> 23 173	<u>39 487</u> 23 173	<u>40 665</u> 23 173	<u>37 404</u> 23 173	<u>36 136</u> 23 173
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 127</u> 19 679	<u>41 782</u> 22 819	<u>34 597</u> 22 819	<u>39 126</u> 22 819	<u>40 303</u> 22 819	<u>37 043</u> 22 819	<u>35 775</u> 22 819
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 327</u> 19 876	<u>42 014</u> 23 047	<u>34 829</u> 23 047	<u>39 358</u> 23 047	<u>40 536</u> 23 047	<u>37 275</u> 23 047	<u>36 007</u> 23 047
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 631</u> 20 174	<u>42 367</u> 23 393	<u>35 182</u> 23 393	<u>39 711</u> 23 393	<u>40 889</u> 23 393	<u>37 628</u> 23 393	<u>36 360</u> 23 393

					-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 926</u> 21 724	<u>38 734</u> 21 724
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 147</u> 21 941	<u>38 955</u> 21 941
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 483</u> 22 270	<u>39 291</u> 22 270
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 824</u> 22 605	<u>39 632</u> 22 605
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 170</u> 22 944	<u>39 978</u> 22 944
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 147</u> 21 941	<u>38 955</u> 21 941
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 371</u> 22 160	<u>39 179</u> 22 160
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 710</u> 22 493	<u>39 518</u> 22 493
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 054</u> 22 830	<u>39 862</u> 22 830
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 404</u> 23 173	<u>40 212</u> 23 173
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 043</u> 22 819	<u>39 851</u> 22 819
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 275</u> 23 047	<u>40 083</u> 23 047
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 628</u> 23 393	<u>40 436</u> 23 393

							-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 940</u> 20 476	<u>42 725</u> 23 743	<u>35 540</u> 23 743	<u>40 069</u> 23 743	<u>41 246</u> 23 743	<u>37 986</u> 23 743	<u>36 718</u> 23 743
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 253</u> 20 784	<u>43 088</u> 24 099	<u>35 903</u> 24 099	<u>40 432</u> 24 099	<u>41 610</u> 24 099	<u>38 349</u> 24 099	<u>37 081</u> 24 099
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 553</u> 20 097	<u>42 277</u> 23 304	<u>35 092</u> 23 304	<u>39 620</u> 23 304	<u>40 798</u> 23 304	<u>37 537</u> 23 304	<u>36 269</u> 23 304
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 758</u> 20 299	<u>42 515</u> 23 537	<u>35 330</u> 23 537	<u>39 858</u> 23 537	<u>41 036</u> 23 537	<u>37 775</u> 23 537	<u>36 507</u> 23 537
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 069</u> 20 603	<u>42 874</u> 23 890	<u>35 690</u> 23 890	<u>40 218</u> 23 890	<u>41 396</u> 23 890	<u>38 135</u> 23 890	<u>36 867</u> 23 890
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 384</u> 20 912	<u>43 240</u> 24 248	<u>36 055</u> 24 248	<u>40 584</u> 24 248	<u>41 761</u> 24 248	<u>38 501</u> 24 248	<u>37 233</u> 24 248
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 21 225	<u>43 610</u> 24 611	<u>36 425</u> 24 611	<u>40 954</u> 24 611	<u>42 132</u> 24 611	<u>38 871</u> 24 611	<u>37 603</u> 24 611
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 758</u> 20 299	<u>42 515</u> 23 537	<u>35 330</u> 23 537	<u>39 858</u> 23 537	<u>41 036</u> 23 537	<u>37 775</u> 23 537	<u>36 507</u> 23 537
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 966</u> 20 502	<u>42 755</u> 23 773	<u>35 570</u> 23 773	<u>40 099</u> 23 773	<u>41 276</u> 23 773	<u>38 016</u> 23 773	<u>36 747</u> 23 773
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 279</u> 20 809	<u>43 118</u> 24 129	<u>35 933</u> 24 129	<u>40 462</u> 24 129	<u>41 640</u> 24 129	<u>38 379</u> 24 129	<u>37 111</u> 24 129
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 597</u> 21 121	<u>43 487</u> 24 491	<u>36 302</u> 24 491	<u>40 831</u> 24 491	<u>42 009</u> 24 491	<u>38 748</u> 24 491	<u>37 480</u> 24 491
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 921</u> 21 438	<u>43 862</u> 24 858	<u>36 677</u> 24 858	<u>41 206</u> 24 858	<u>42 384</u> 24 858	<u>39 123</u> 24 858	<u>37 855</u> 24 858

					-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 986</u> 23 743	<u>40 793</u> 23 743
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 349</u> 24 099	<u>41 157</u> 24 099
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 537</u> 23 304	<u>40 345</u> 23 304
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 775</u> 23 537	<u>40 583</u> 23 537
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>38 135</u> 23 890	<u>40 943</u> 23 890
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 501</u> 24 248	<u>41 309</u> 24 248
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 24 611	<u>41 679</u> 24 611
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 775</u> 23 537	<u>40 583</u> 23 537
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>38 016</u> 23 773	<u>40 823</u> 23 773
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 379</u> 24 129	<u>41 187</u> 24 129
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 748</u> 24 491	<u>41 556</u> 24 491
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>39 123</u> 24 858	<u>41 931</u> 24 858

							-	-	-	-	-
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 966</u> 20 502	<u>42 755</u> 23 773	<u>35 570</u> 23 773	<u>40 099</u> 23 773	<u>41 276</u> 23 773	<u>38 016</u> 23 773	<u>36 747</u> 23 773
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 174</u> 20 706	<u>42 996</u> 24 009	<u>35 811</u> 24 009	<u>40 340</u> 24 009	<u>41 518</u> 24 009	<u>38 257</u> 24 009	<u>36 989</u> 24 009
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 491</u> 21 017	<u>43 364</u> 24 370	<u>36 179</u> 24 370	<u>40 708</u> 24 370	<u>41 886</u> 24 370	<u>38 625</u> 24 370	<u>37 357</u> 24 370
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 813</u> 21 332	<u>43 737</u> 24 735	<u>36 552</u> 24 735	<u>41 081</u> 24 735	<u>42 258</u> 24 735	<u>38 997</u> 24 735	<u>37 729</u> 24 735
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 139</u> 21 652	<u>44 115</u> 25 106	<u>36 930</u> 25 106	<u>41 459</u> 25 106	<u>42 637</u> 25 106	<u>39 376</u> 25 106	<u>38 108</u> 25 106
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 802</u> 21 321	<u>43 724</u> 24 723	<u>36 539</u> 24 723	<u>41 068</u> 24 723	<u>42 246</u> 24 723	<u>38 985</u> 24 723	<u>37 717</u> 24 723
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 019</u> 21 534	<u>43 976</u> 24 970	<u>36 791</u> 24 970	<u>41 320</u> 24 970	<u>42 497</u> 24 970	<u>39 237</u> 24 970	<u>37 969</u> 24 970
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 349</u> 21 858	<u>44 359</u> 25 345	<u>37 174</u> 25 345	<u>41 703</u> 25 345	<u>42 880</u> 25 345	<u>39 620</u> 25 345	<u>38 351</u> 25 345
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 683</u> 22 186	<u>44 746</u> 25 725	<u>37 561</u> 25 725	<u>42 090</u> 25 725	<u>43 268</u> 25 725	<u>40 007</u> 25 725	<u>38 739</u> 25 725
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 022</u> 22 518	<u>45 140</u> 26 111	<u>37 955</u> 26 111	<u>42 484</u> 26 111	<u>43 661</u> 26 111	<u>40 400</u> 26 111	<u>39 132</u> 26 111
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 506</u> 22 012	<u>44 541</u> 25 523	<u>37 356</u> 25 523	<u>41 884</u> 25 523	<u>43 062</u> 25 523	<u>39 801</u> 25 523	<u>38 533</u> 25 523
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 730</u> 22 231	<u>44 800</u> 25 778	<u>37 616</u> 25 778	<u>42 144</u> 25 778	<u>43 322</u> 25 778	<u>40 061</u> 25 778	<u>38 793</u> 25 778

					-	-
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>38 016</u> 23 773	<u>40 823</u> 23 773
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>38 257</u> 24 009	<u>41 065</u> 24 009
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 625</u> 24 370	<u>41 433</u> 24 370
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 997</u> 24 735	<u>41 805</u> 24 735
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 376</u> 25 106	<u>42 184</u> 25 106
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 985</u> 24 723	<u>41 793</u> 24 723
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 237</u> 24 970	<u>42 044</u> 24 970
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 620</u> 25 345	<u>42 427</u> 25 345
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 007</u> 25 725	<u>42 815</u> 25 725
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>40 400</u> 26 111	<u>43 208</u> 26 111
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 801</u> 25 523	<u>42 609</u> 25 523
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 061</u> 25 778	<u>42 869</u> 25 778

							-	-	-	-	-
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 070</u> 22 565	<u>45 195</u> 26 165	<u>38 010</u> 26 165	<u>42 539</u> 26 165	<u>43 716</u> 26 165	<u>40 455</u> 26 165	<u>39 187</u> 26 165
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 416</u> 22 904	<u>45 596</u> 26 558	<u>38 411</u> 26 558	<u>42 940</u> 26 558	<u>44 118</u> 26 558	<u>40 857</u> 26 558	<u>39 589</u> 26 558
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 766</u> 23 247	<u>46 002</u> 26 956	<u>38 817</u> 26 956	<u>43 346</u> 26 956	<u>44 523</u> 26 956	<u>41 263</u> 26 956	<u>39 995</u> 26 956
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 730</u> 22 231	<u>44 800</u> 25 778	<u>37 616</u> 25 778	<u>42 144</u> 25 778	<u>43 322</u> 25 778	<u>40 061</u> 25 778	<u>38 793</u> 25 778
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 957</u> 22 454	<u>45 064</u> 26 036	<u>37 879</u> 26 036	<u>42 408</u> 26 036	<u>43 585</u> 26 036	<u>40 324</u> 26 036	<u>39 056</u> 26 036
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 301</u> 22 791	<u>45 463</u> 26 427	<u>38 278</u> 26 427	<u>42 807</u> 26 427	<u>43 984</u> 26 427	<u>40 723</u> 26 427	<u>39 455</u> 26 427
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 649</u> 23 133	<u>45 866</u> 26 823	<u>38 681</u> 26 823	<u>43 210</u> 26 823	<u>44 388</u> 26 823	<u>41 127</u> 26 823	<u>39 859</u> 26 823
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 003</u> 23 480	<u>46 277</u> 27 225	<u>39 092</u> 27 225	<u>43 621</u> 27 225	<u>44 798</u> 27 225	<u>41 537</u> 27 225	<u>40 269</u> 27 225
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 957</u> 22 454	<u>45 064</u> 26 036	<u>37 879</u> 26 036	<u>42 408</u> 26 036	<u>43 585</u> 26 036	<u>40 324</u> 26 036	<u>39 056</u> 26 036
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 186</u> 22 679	<u>45 329</u> 26 297	<u>38 144</u> 26 297	<u>42 673</u> 26 297	<u>43 851</u> 26 297	<u>40 590</u> 26 297	<u>39 322</u> 26 297
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 533</u> 23 019	<u>45 732</u> 26 691	<u>38 547</u> 26 691	<u>43 076</u> 26 691	<u>44 253</u> 26 691	<u>40 992</u> 26 691	<u>39 724</u> 26 691
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 885</u> 23 364	<u>46 140</u> 27 091	<u>38 955</u> 27 091	<u>43 484</u> 27 091	<u>44 661</u> 27 091	<u>41 401</u> 27 091	<u>40 133</u> 27 091
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 243</u> 23 715	<u>46 555</u> 27 498	<u>39 370</u> 27 498	<u>43 899</u> 27 498	<u>45 076</u> 27 498	<u>41 816</u> 27 498	<u>40 548</u> 27 498

					-	-
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>40 455</u> 26 165	<u>43 263</u> 26 165
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>40 857</u> 26 558	<u>43 665</u> 26 558
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>41 263</u> 26 956	<u>44 071</u> 26 956
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 061</u> 25 778	<u>42 869</u> 25 778
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>40 324</u> 26 036	<u>43 132</u> 26 036
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>40 723</u> 26 427	<u>43 531</u> 26 427
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>41 127</u> 26 823	<u>43 935</u> 26 823
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 537</u> 27 225	<u>44 345</u> 27 225
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>40 324</u> 26 036	<u>43 132</u> 26 036
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 590</u> 26 297	<u>43 398</u> 26 297
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>40 992</u> 26 691	<u>43 800</u> 26 691
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 401</u> 27 091	<u>44 209</u> 27 091
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>41 816</u> 27 498	<u>44 624</u> 27 498

							-	-	-	-	-
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 873</u> 23 352	<u>46 126</u> 27 078	<u>38 941</u> 27 078	<u>43 470</u> 27 078	<u>44 648</u> 27 078	<u>41 387</u> 27 078	<u>40 119</u> 27 078
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 111</u> 23 586	<u>46 402</u> 27 348	<u>39 217</u> 27 348	<u>43 746</u> 27 348	<u>44 924</u> 27 348	<u>41 663</u> 27 348	<u>40 395</u> 27 348
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 472</u> 23 939	<u>46 821</u> 27 759	<u>39 636</u> 27 759	<u>44 165</u> 27 759	<u>45 342</u> 27 759	<u>42 081</u> 27 759	<u>40 813</u> 27 759
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 838</u> 24 298	<u>47 245</u> 28 175	<u>40 060</u> 28 175	<u>44 589</u> 28 175	<u>45 766</u> 28 175	<u>42 506</u> 28 175	<u>41 238</u> 28 175
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 210</u> 24 663	<u>47 676</u> 28 597	<u>40 491</u> 28 597	<u>45 020</u> 28 597	<u>46 198</u> 28 597	<u>42 937</u> 28 597	<u>41 669</u> 28 597
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 458</u> 23 926	<u>46 805</u> 27 743	<u>39 620</u> 27 743	<u>44 149</u> 27 743	<u>45 326</u> 27 743	<u>42 065</u> 27 743	<u>40 797</u> 27 743
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 824</u> 24 285	<u>47 229</u> 28 159	<u>40 044</u> 28 159	<u>44 573</u> 28 159	<u>45 750</u> 28 159	<u>42 490</u> 28 159	<u>41 221</u> 28 159
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 196</u> 24 649	<u>47 660</u> 28 582	<u>40 475</u> 28 582	<u>45 004</u> 28 582	<u>46 181</u> 28 582	<u>42 921</u> 28 582	<u>41 653</u> 28 582
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 573</u> 25 019	<u>48 097</u> 29 010	<u>40 912</u> 29 010	<u>45 441</u> 29 010	<u>46 618</u> 29 010	<u>43 358</u> 29 010	<u>42 090</u> 29 010
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 702</u> 24 165	<u>47 087</u> 28 020	<u>39 903</u> 28 020	<u>44 431</u> 28 020	<u>45 609</u> 28 020	<u>42 348</u> 28 020	<u>41 080</u> 28 020
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 072</u> 24 528	<u>47 516</u> 28 441	<u>40 331</u> 28 441	<u>44 860</u> 28 441	<u>46 038</u> 28 441	<u>42 777</u> 28 441	<u>41 509</u> 28 441
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 447</u> 24 895	<u>47 951</u> 28 867	<u>40 766</u> 28 867	<u>45 295</u> 28 867	<u>46 472</u> 28 867	<u>43 212</u> 28 867	<u>41 944</u> 28 867

					-	-
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 387</u> 27 078	<u>44 195</u> 27 078
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 663</u> 27 348	<u>44 471</u> 27 348
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>42 081</u> 27 759	<u>44 889</u> 27 759
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>42 506</u> 28 175	<u>45 314</u> 28 175
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>42 937</u> 28 597	<u>45 745</u> 28 597
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>42 065</u> 27 743	<u>44 873</u> 27 743
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 490</u> 28 159	<u>45 297</u> 28 159
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 921</u> 28 582	<u>45 729</u> 28 582
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 358</u> 29 010	<u>46 166</u> 29 010
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 348</u> 28 020	<u>45 156</u> 28 020
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 777</u> 28 441	<u>45 585</u> 28 441
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 212</u> 28 867	<u>46 020</u> 28 867

							-	-	-	-	-
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 828</u> 25 268	<u>48 393</u> 29 300	<u>41 208</u> 29 300	<u>45 736</u> 29 300	<u>46 914</u> 29 300	<u>43 653</u> 29 300	<u>42 385</u> 29 300
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 688</u> 25 131	<u>48 230</u> 29 141	<u>41 046</u> 29 141	<u>45 574</u> 29 141	<u>46 752</u> 29 141	<u>43 491</u> 29 141	<u>42 223</u> 29 141
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 073</u> 25 509	<u>48 677</u> 29 578	<u>41 492</u> 29 578	<u>46 020</u> 29 578	<u>47 198</u> 29 578	<u>43 937</u> 29 578	<u>42 669</u> 29 578
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 463</u> 25 892	<u>49 130</u> 30 022	<u>41 945</u> 30 022	<u>46 474</u> 30 022	<u>47 651</u> 30 022	<u>44 390</u> 30 022	<u>43 122</u> 30 022
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 859</u> 26 280	<u>49 588</u> 30 472	<u>42 403</u> 30 472	<u>46 932</u> 30 472	<u>48 110</u> 30 472	<u>44 849</u> 30 472	<u>43 581</u> 30 472
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 411</u> 25 840	<u>49 069</u> 29 963	<u>41 884</u> 29 963	<u>46 413</u> 29 963	<u>47 590</u> 29 963	<u>44 329</u> 29 963	<u>43 061</u> 29 963
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 806</u> 26 228	<u>49 527</u> 30 412	<u>42 343</u> 30 412	<u>46 871</u> 30 412	<u>48 049</u> 30 412	<u>44 788</u> 30 412	<u>43 520</u> 30 412
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 207</u> 26 621	<u>49 992</u> 30 868	<u>42 807</u> 30 868	<u>47 336</u> 30 868	<u>48 513</u> 30 868	<u>45 253</u> 30 868	<u>43 985</u> 30 868
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 615</u> 27 020	<u>50 465</u> 31 331	<u>43 280</u> 31 331	<u>47 808</u> 31 331	<u>48 986</u> 31 331	<u>45 725</u> 31 331	<u>44 457</u> 31 331
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 675</u> 26 099	<u>49 375</u> 30 262	<u>42 190</u> 30 262	<u>46 718</u> 30 262	<u>47 896</u> 30 262	<u>44 635</u> 30 262	<u>43 367</u> 30 262
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 073</u> 26 490	<u>49 837</u> 30 716	<u>42 652</u> 30 716	<u>47 181</u> 30 716	<u>48 358</u> 30 716	<u>45 097</u> 30 716	<u>43 829</u> 30 716
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 479</u> 26 887	<u>50 307</u> 31 177	<u>43 122</u> 31 177	<u>47 651</u> 31 177	<u>48 828</u> 31 177	<u>45 568</u> 31 177	<u>44 300</u> 31 177

					-	-
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 653</u> 29 300	<u>46 461</u> 29 300
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 491</u> 29 141	<u>46 299</u> 29 141
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 937</u> 29 578	<u>46 745</u> 29 578
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 390</u> 30 022	<u>47 198</u> 30 022
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 849</u> 30 472	<u>47 657</u> 30 472
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 329</u> 29 963	<u>47 137</u> 29 963
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 788</u> 30 412	<u>47 596</u> 30 412
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 253</u> 30 868	<u>48 060</u> 30 868
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>45 725</u> 31 331	<u>48 533</u> 31 331
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 635</u> 30 262	<u>47 443</u> 30 262
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 097</u> 30 716	<u>47 905</u> 30 716
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>45 568</u> 31 177	<u>48 376</u> 31 177

							-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 890</u> 27 291	<u>50 784</u> 31 644	<u>43 599</u> 31 644	<u>48 128</u> 31 644	<u>49 306</u> 31 644	<u>46 045</u> 31 644	<u>44 777</u> 31 644
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 740</u> 27 143	<u>50 609</u> 31 473	<u>43 425</u> 31 473	<u>47 953</u> 31 473	<u>49 131</u> 31 473	<u>45 870</u> 31 473	<u>44 602</u> 31 473
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 154</u> 27 549	<u>51 090</u> 31 944	<u>43 905</u> 31 944	<u>48 434</u> 31 944	<u>49 611</u> 31 944	<u>46 351</u> 31 944	<u>45 083</u> 31 944
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 576</u> 27 962	<u>51 579</u> 32 423	<u>44 394</u> 32 423	<u>48 923</u> 32 423	<u>50 100</u> 32 423	<u>46 839</u> 32 423	<u>45 571</u> 32 423
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 004</u> 28 382	<u>52 075</u> 32 910	<u>44 891</u> 32 910	<u>49 419</u> 32 910	<u>50 597</u> 32 910	<u>47 336</u> 32 910	<u>46 068</u> 32 910
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 991</u> 26 409	<u>49 741</u> 30 622	<u>42 556</u> 30 622	<u>47 085</u> 30 622	<u>48 263</u> 30 622	<u>45 002</u> 30 622	<u>43 734</u> 30 622
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 395</u> 26 805	<u>50 209</u> 31 081	<u>43 024</u> 31 081	<u>47 553</u> 31 081	<u>48 731</u> 31 081	<u>45 470</u> 31 081	<u>44 202</u> 31 081
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 805</u> 27 207	<u>50 685</u> 31 547	<u>43 500</u> 31 547	<u>48 029</u> 31 547	<u>49 207</u> 31 547	<u>45 946</u> 31 547	<u>44 678</u> 31 547
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 222</u> 27 615	<u>51 168</u> 32 021	<u>43 983</u> 32 021	<u>48 512</u> 32 021	<u>49 690</u> 32 021	<u>46 429</u> 32 021	<u>45 161</u> 32 021
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 261</u> 26 673	<u>50 054</u> 30 929	<u>42 869</u> 30 929	<u>47 398</u> 30 929	<u>48 575</u> 30 929	<u>45 315</u> 30 929	<u>44 047</u> 30 929
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 668</u> 27 073	<u>50 527</u> 31 392	<u>43 342</u> 31 392	<u>47 871</u> 31 392	<u>49 048</u> 31 392	<u>45 787</u> 31 392	<u>44 519</u> 31 392
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 083</u> 27 479	<u>51 007</u> 31 863	<u>43 822</u> 31 863	<u>48 351</u> 31 863	<u>49 529</u> 31 863	<u>46 268</u> 31 863	<u>45 000</u> 31 863

					-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>46 045</u> 31 644	<u>48 853</u> 31 644
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 870</u> 31 473	<u>48 678</u> 31 473
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>46 351</u> 31 944	<u>49 159</u> 31 944
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 839</u> 32 423	<u>49 647</u> 32 423
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>47 336</u> 32 910	<u>50 144</u> 32 910
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 002</u> 30 622	<u>47 810</u> 30 622
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 470</u> 31 081	<u>48 278</u> 31 081
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 946</u> 31 547	<u>48 754</u> 31 547
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 429</u> 32 021	<u>49 237</u> 32 021
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 315</u> 30 929	<u>48 123</u> 30 929
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 787</u> 31 392	<u>48 595</u> 31 392
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 268</u> 31 863	<u>49 076</u> 31 863

							-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 503</u> 27 891	<u>51 495</u> 32 341	<u>44 310</u> 32 341	<u>48 839</u> 32 341	<u>50 016</u> 32 341	<u>46 755</u> 32 341	<u>45 487</u> 32 341
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 348</u> 27 740	<u>51 315</u> 32 165	<u>44 131</u> 32 165	<u>48 659</u> 32 165	<u>49 837</u> 32 165	<u>46 576</u> 32 165	<u>45 308</u> 32 165
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 773</u> 28 156	<u>51 808</u> 32 648	<u>44 623</u> 32 648	<u>49 151</u> 32 648	<u>50 329</u> 32 648	<u>47 068</u> 32 648	<u>45 800</u> 32 648
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 203</u> 28 578	<u>52 307</u> 33 137	<u>45 122</u> 33 137	<u>49 651</u> 33 137	<u>50 828</u> 33 137	<u>47 567</u> 33 137	<u>46 299</u> 33 137
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 641</u> 29 007	<u>52 814</u> 33 634	<u>45 629</u> 33 634	<u>50 158</u> 33 634	<u>51 335</u> 33 634	<u>48 074</u> 33 634	<u>46 806</u> 33 634
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 038</u> 27 435	<u>50 956</u> 31 812	<u>43 771</u> 31 812	<u>48 299</u> 31 812	<u>49 477</u> 31 812	<u>46 216</u> 31 812	<u>44 948</u> 31 812
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 458</u> 27 847	<u>51 442</u> 32 289	<u>44 257</u> 32 289	<u>48 786</u> 32 289	<u>49 963</u> 32 289	<u>46 703</u> 32 289	<u>45 435</u> 32 289
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 884</u> 28 265	<u>51 936</u> 32 774	<u>44 751</u> 32 774	<u>49 280</u> 32 774	<u>50 458</u> 32 774	<u>47 197</u> 32 774	<u>45 929</u> 32 774
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 316</u> 28 689	<u>52 438</u> 33 266	<u>45 253</u> 33 266	<u>49 782</u> 33 266	<u>50 959</u> 33 266	<u>47 698</u> 33 266	<u>46 430</u> 33 266
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 318</u> 27 710	<u>51 280</u> 32 130	<u>44 095</u> 32 130	<u>48 624</u> 32 130	<u>49 801</u> 32 130	<u>46 540</u> 32 130	<u>45 272</u> 32 130
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 742</u> 28 126	<u>51 772</u> 32 613	<u>44 587</u> 32 613	<u>49 116</u> 32 613	<u>50 293</u> 32 613	<u>47 033</u> 32 613	<u>45 765</u> 32 613
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 173</u> 28 548	<u>52 271</u> 33 102	<u>45 086</u> 33 102	<u>49 615</u> 33 102	<u>50 792</u> 33 102	<u>47 532</u> 33 102	<u>46 264</u> 33 102

					-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 755</u> 32 341	<u>49 563</u> 32 341
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 576</u> 32 165	<u>49 384</u> 32 165
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 068</u> 32 648	<u>49 876</u> 32 648
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 567</u> 33 137	<u>50 375</u> 33 137
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 074</u> 33 634	<u>50 882</u> 33 634
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 216</u> 31 812	<u>49 024</u> 31 812
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 703</u> 32 289	<u>49 510</u> 32 289
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 197</u> 32 774	<u>50 005</u> 32 774
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 698</u> 33 266	<u>50 506</u> 33 266
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 540</u> 32 130	<u>49 348</u> 32 130
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 033</u> 32 613	<u>49 840</u> 32 613
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 532</u> 33 102	<u>50 339</u> 33 102

							-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 609</u> 28 975	<u>52 777</u> 33 598	<u>45 592</u> 33 598	<u>50 121</u> 33 598	<u>51 298</u> 33 598	<u>48 038</u> 33 598	<u>46 770</u> 33 598
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 448</u> 28 818	<u>52 591</u> 33 415	<u>45 406</u> 33 415	<u>49 935</u> 33 415	<u>51 112</u> 33 415	<u>47 851</u> 33 415	<u>46 583</u> 33 415
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 889</u> 29 251	<u>53 102</u> 33 917	<u>45 917</u> 33 917	<u>50 446</u> 33 917	<u>51 624</u> 33 917	<u>48 363</u> 33 917	<u>47 095</u> 33 917
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 337</u> 29 689	<u>53 621</u> 34 425	<u>46 436</u> 34 425	<u>50 965</u> 34 425	<u>52 142</u> 34 425	<u>48 882</u> 34 425	<u>47 613</u> 34 425
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 791</u> 30 134	<u>54 148</u> 34 942	<u>46 963</u> 34 942	<u>51 491</u> 34 942	<u>52 669</u> 34 942	<u>49 408</u> 34 942	<u>48 140</u> 34 942
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 080</u> 28 457	<u>52 164</u> 32 997	<u>44 979</u> 32 997	<u>49 508</u> 32 997	<u>50 685</u> 32 997	<u>47 425</u> 32 997	<u>46 157</u> 32 997
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 516</u> 28 884	<u>52 669</u> 33 492	<u>45 484</u> 33 492	<u>50 013</u> 33 492	<u>51 190</u> 33 492	<u>47 929</u> 33 492	<u>46 661</u> 33 492
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>33 958</u> 29 318	<u>53 182</u> 33 995	<u>45 997</u> 33 995	<u>50 526</u> 33 995	<u>51 703</u> 33 995	<u>48 442</u> 33 995	<u>47 174</u> 33 995
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 406</u> 29 757	<u>53 701</u> 34 504	<u>46 516</u> 34 504	<u>51 045</u> 34 504	<u>52 223</u> 34 504	<u>48 962</u> 34 504	<u>47 694</u> 34 504
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 371</u> 28 742	<u>52 501</u> 33 328	<u>45 316</u> 33 328	<u>49 845</u> 33 328	<u>51 022</u> 33 328	<u>47 762</u> 33 328	<u>46 494</u> 33 328
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 810</u> 29 173	<u>53 010</u> 33 827	<u>45 825</u> 33 827	<u>50 354</u> 33 827	<u>51 532</u> 33 827	<u>48 271</u> 33 827	<u>47 003</u> 33 827
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 256</u> 29 610	<u>53 528</u> 34 334	<u>46 343</u> 34 334	<u>50 872</u> 34 334	<u>52 049</u> 34 334	<u>48 788</u> 34 334	<u>47 520</u> 34 334

					-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 038</u> 33 598	<u>50 845</u> 33 598
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 851</u> 33 415	<u>50 659</u> 33 415
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 363</u> 33 917	<u>51 171</u> 33 917
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>48 882</u> 34 425	<u>51 689</u> 34 425
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 408</u> 34 942	<u>52 216</u> 34 942
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 425</u> 32 997	<u>50 233</u> 32 997
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>47 929</u> 33 492	<u>50 737</u> 33 492
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 442</u> 33 995	<u>51 250</u> 33 995
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>48 962</u> 34 504	<u>51 770</u> 34 504
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>47 762</u> 33 328	<u>50 569</u> 33 328
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 271</u> 33 827	<u>51 079</u> 33 827
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>48 788</u> 34 334	<u>51 596</u> 34 334

							-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 710</u> 30 055	<u>54 053</u> 34 849	<u>46 868</u> 34 849	<u>51 397</u> 34 849	<u>52 575</u> 34 849	<u>49 314</u> 34 849	<u>48 046</u> 34 849
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 543</u> 29 891	<u>53 860</u> 34 660	<u>46 675</u> 34 660	<u>51 204</u> 34 660	<u>52 381</u> 34 660	<u>49 121</u> 34 660	<u>47 853</u> 34 660
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 000</u> 30 339	<u>54 390</u> 35 180	<u>47 205</u> 35 180	<u>51 734</u> 35 180	<u>52 912</u> 35 180	<u>49 651</u> 35 180	<u>48 383</u> 35 180
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 465</u> 30 795	<u>54 929</u> 35 708	<u>47 745</u> 35 708	<u>52 273</u> 35 708	<u>53 451</u> 35 708	<u>50 190</u> 35 708	<u>48 922</u> 35 708
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>35 936</u> 31 257	<u>55 476</u> 36 244	<u>48 291</u> 36 244	<u>52 820</u> 36 244	<u>53 997</u> 36 244	<u>50 736</u> 36 244	<u>49 468</u> 36 244

212-4.
212-401.

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>14 436</u> 12 283	<u>29 134</u> 12 283	<u>16 163</u> 12 283	<u>16 163</u> 12 283	<u>16 163</u> 12 283	<u>16 163</u> 12 283	<u>16 163</u> 12 283
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 115</u> 13 929	<u>30 813</u> 13 929	<u>17 843</u> 13 929	<u>17 843</u> 13 929	<u>17 843</u> 13 929	<u>17 843</u> 13 929	<u>17 843</u> 13 929
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 216</u> 15 008	<u>31 914</u> 15 008	<u>18 944</u> 15 008	<u>18 944</u> 15 008	<u>18 944</u> 15 008	<u>18 944</u> 15 008	<u>18 944</u> 15 008
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>16 707</u> 15 549	<u>32 466</u> 15 549	<u>19 495</u> 15 549	<u>19 495</u> 15 549	<u>19 495</u> 15 549	<u>19 495</u> 15 549	<u>19 495</u> 15 549

					-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 314</u> 34 849	<u>52 122</u> 34 849
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 121</u> 34 660	<u>51 929</u> 34 660
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>49 651</u> 35 180	<u>52 459</u> 35 180
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>50 190</u> 35 708	<u>52 998</u> 35 708
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 736</u> 36 244	<u>53 544</u> 36 244

					-	-
212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 163</u> 12 283	<u>16 163</u> 12 283
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 843</u> 13 929	<u>17 843</u> 13 929
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>18 944</u> 15 008	<u>18 944</u> 15 008
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 495</u> 15 549	<u>19 495</u> 15 549

							-	-	-	-	-
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>18 631</u> 16 396	<u>33 329</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>19 969</u> 17 707	<u>34 667</u> 17 707	<u>21 696</u> 17 707	<u>21 696</u> 17 707	<u>21 696</u> 17 707	<u>21 696</u> 17 707	<u>21 696</u> 17 707
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>21 573</u> 19 280	<u>36 271</u> 19 280	<u>23 301</u> 19 280	<u>23 301</u> 19 280	<u>23 301</u> 19 280	<u>23 301</u> 19 280	<u>23 301</u> 19 280
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>22 471</u> 20 160	<u>37 169</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>23 645</u> 21 311	<u>38 343</u> 21 311	<u>25 373</u> 21 311	<u>25 373</u> 21 311	<u>25 373</u> 21 311	<u>25 373</u> 21 311	<u>25 373</u> 21 311
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>25 834</u> 23 457	<u>40 532</u> 23 457	<u>27 562</u> 23 457	<u>27 562</u> 23 457	<u>27 562</u> 23 457	<u>27 562</u> 23 457	<u>27 562</u> 23 457
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>15 481</u> 13 308	<u>30 179</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>17 665</u> 15 449	<u>32 363</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>18 132</u> 15 907	<u>32 830</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>18 912</u> 16 672	<u>33 611</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>19 382</u> 17 132	<u>34 080</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132
212-401-0300	28013-98 -	3									

					-	-
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 696</u> 17 707	<u>21 696</u> 17 707
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 301</u> 19 280	<u>23 301</u> 19 280
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 373</u> 21 311	<u>25 373</u> 21 311
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 562</u> 23 457	<u>27 562</u> 23 457
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132
212-401-0300	28013-98 -	3				

							-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	$\frac{11\,268}{9\,177}$	$\frac{25\,966}{9\,177}$	$\frac{12\,996}{9\,177}$	$\frac{12\,996}{9\,177}$	$\frac{12\,996}{9\,177}$	$\frac{12\,996}{9\,177}$	$\frac{12\,996}{9\,177}$

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	$\frac{26\,830}{23\,832}$	$\frac{26\,830}{23\,832}$	$\frac{28\,275}{23\,832}$	$\frac{28\,275}{23\,832}$	$\frac{28\,275}{23\,832}$	$\frac{28\,275}{23\,832}$	$\frac{28\,275}{23\,832}$
212-402-0102	1:2	3	1	2400	$\frac{25\,927}{22\,946}$	$\frac{25\,927}{22\,946}$	$\frac{27\,371}{22\,946}$	$\frac{27\,371}{22\,946}$	$\frac{27\,371}{22\,946}$	$\frac{27\,371}{22\,946}$	$\frac{27\,371}{22\,946}$
212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{24\,191}{21\,244}$	$\frac{24\,191}{21\,244}$	$\frac{25\,635}{21\,244}$	$\frac{25\,635}{21\,244}$	$\frac{25\,635}{21\,244}$	$\frac{25\,635}{21\,244}$	$\frac{25\,635}{21\,244}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{23\,635}{20\,700}$	$\frac{23\,635}{20\,700}$	$\frac{25\,080}{20\,700}$	$\frac{25\,080}{20\,700}$	$\frac{25\,080}{20\,700}$	$\frac{25\,080}{20\,700}$	$\frac{25\,080}{20\,700}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{23\,634}{20\,699}$	$\frac{23\,634}{20\,699}$	$\frac{25\,078}{20\,699}$	$\frac{25\,078}{20\,699}$	$\frac{25\,078}{20\,699}$	$\frac{25\,078}{20\,699}$	$\frac{25\,078}{20\,699}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{24\,052}{21\,108}$	$\frac{24\,052}{21\,108}$	$\frac{25\,496}{21\,108}$	$\frac{25\,496}{21\,108}$	$\frac{25\,496}{21\,108}$	$\frac{25\,496}{21\,108}$	$\frac{25\,496}{21\,108}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{25\,993}{23\,526}$	$\frac{25\,993}{23\,526}$	$\frac{27\,136}{23\,526}$	$\frac{27\,136}{23\,526}$	$\frac{27\,136}{23\,526}$	$\frac{27\,136}{23\,526}$	$\frac{27\,136}{23\,526}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{39\,122}{36\,089}$	$\frac{39\,122}{36\,089}$	$\frac{40\,446}{36\,089}$	$\frac{40\,446}{36\,089}$	$\frac{40\,446}{36\,089}$	$\frac{40\,446}{36\,089}$	$\frac{40\,446}{36\,089}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{36\,029}{33\,365}$	$\frac{36\,029}{33\,365}$	$\frac{37\,172}{33\,365}$	$\frac{37\,172}{33\,365}$	$\frac{37\,172}{33\,365}$	$\frac{37\,172}{33\,365}$	$\frac{37\,172}{33\,365}$

					-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

					-	-
212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365

8.04-08-2021

							-	-	-	-	-
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										

					-	-
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-	-
212-501-0100	1225-2019					

							-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 341</u> 19 592	<u>23 678</u> 19 592	<u>22 585</u> 19 592	<u>23 210</u> 19 592	<u>23 383</u> 19 592	<u>22 481</u> 19 592	<u>22 169</u> 19 592
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 389</u> 18 659	<u>22 725</u> 18 659	<u>21 633</u> 18 659	<u>22 257</u> 18 659	<u>22 431</u> 18 659	<u>21 529</u> 18 659	<u>21 217</u> 18 659
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 024</u> 18 302	<u>22 361</u> 18 302	<u>21 269</u> 18 302	<u>21 893</u> 18 302	<u>22 066</u> 18 302	<u>21 165</u> 18 302	<u>20 853</u> 18 302
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 966</u> 17 264	<u>21 303</u> 17 264	<u>20 211</u> 17 264	<u>20 835</u> 17 264	<u>21 008</u> 17 264	<u>20 107</u> 17 264	<u>19 795</u> 17 264
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 326</u> 20 985	<u>25 081</u> 20 985	<u>24 474</u> 20 985	<u>24 821</u> 20 985	<u>24 492</u> 20 985	<u>23 382</u> 20 985	<u>23 208</u> 20 985
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 843</u> 21 492	<u>25 598</u> 21 492	<u>24 991</u> 21 492	<u>25 338</u> 21 492	<u>25 008</u> 21 492	<u>23 899</u> 21 492	<u>23 724</u> 21 492
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 423</u> 19 443	<u>23 473</u> 19 443	<u>23 473</u> 19 443	<u>23 473</u> 19 443	<u>22 537</u> 19 443	<u>21 324</u> 19 443	<u>20 839</u> 19 443
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 233</u> 20 702	<u>24 844</u> 20 702	<u>23 120</u> 20 702	<u>24 064</u> 20 702	<u>24 983</u> 20 702	<u>24 463</u> 20 702	<u>24 221</u> 20 702
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 272</u> 20 932	<u>25 027</u> 20 932	<u>24 420</u> 20 932	<u>24 767</u> 20 932	<u>24 438</u> 20 932	<u>23 328</u> 20 932	<u>23 153</u> 20 932
212-501-0207	, II		1	1000	<u>20 423</u> 19 443	<u>23 473</u> 19 443	<u>23 473</u> 19 443	<u>23 473</u> 19 443	<u>22 537</u> 19 443	<u>21 324</u> 19 443	<u>20 839</u> 19 443
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 224</u> 22 419	<u>26 561</u> 22 419	<u>25 468</u> 22 419	<u>26 093</u> 22 419	<u>26 266</u> 22 419	<u>25 364</u> 22 419	<u>25 052</u> 22 419

					-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 175</u> 19 592	<u>23 799</u> 19 592
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 223</u> 18 659	<u>22 847</u> 18 659
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 858</u> 18 302	<u>22 483</u> 18 302
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 800</u> 17 264	<u>21 424</u> 17 264
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 214</u> 20 985	<u>24 960</u> 20 985
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 731</u> 21 492	<u>25 477</u> 21 492
212-501-0203	, I		1	1000	<u>22 155</u> 19 443	<u>23 057</u> 19 443
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 879</u> 20 702	<u>25 330</u> 20 702
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 160</u> 20 932	<u>24 906</u> 20 932
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 155</u> 19 443	<u>23 057</u> 19 443
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 058</u> 22 419	<u>26 682</u> 22 419

							-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 343</u> <u>21 555</u>	<u>25 679</u> <u>21 555</u>	<u>24 587</u> <u>21 555</u>	<u>25 211</u> <u>21 555</u>	<u>25 385</u> <u>21 555</u>	<u>24 483</u> <u>21 555</u>	<u>24 171</u> <u>21 555</u>
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 796</u> <u>18 078</u>	<u>22 133</u> <u>18 078</u>	<u>21 041</u> <u>18 078</u>	<u>21 665</u> <u>18 078</u>	<u>21 838</u> <u>18 078</u>	<u>20 937</u> <u>18 078</u>	<u>20 625</u> <u>18 078</u>
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 378</u> <u>18 418</u>	<u>22 427</u> <u>18 418</u>	<u>22 427</u> <u>18 418</u>	<u>22 427</u> <u>18 418</u>	<u>21 491</u> <u>18 418</u>	<u>20 278</u> <u>18 418</u>	<u>19 794</u> <u>18 418</u>
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 005</u> <u>18 984</u>	<u>23 179</u> <u>18 984</u>	<u>19 731</u> <u>18 984</u>	<u>21 618</u> <u>18 984</u>	<u>24 393</u> <u>18 984</u>	<u>24 566</u> <u>18 984</u>	<u>24 566</u> <u>18 984</u>
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 574</u> <u>20 801</u>	<u>24 910</u> <u>20 801</u>	<u>23 818</u> <u>20 801</u>	<u>24 442</u> <u>20 801</u>	<u>24 616</u> <u>20 801</u>	<u>23 714</u> <u>20 801</u>	<u>23 402</u> <u>20 801</u>
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>18 871</u> <u>17 171</u>	<u>21 208</u> <u>17 171</u>	<u>20 116</u> <u>17 171</u>	<u>20 740</u> <u>17 171</u>	<u>20 913</u> <u>17 171</u>	<u>20 012</u> <u>17 171</u>	<u>19 700</u> <u>17 171</u>

212-502.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 176</u> 21 555	<u>25 801</u> 21 555
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 630</u> 18 078	<u>22 255</u> 18 078
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 109</u> 18 418	<u>22 011</u> 18 418
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 566</u> 18 984	<u>24 566</u> 18 984
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 407</u> 20 801	<u>25 032</u> 20 801
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 705</u> 17 171	<u>21 330</u> 17 171

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>21 276</u> 20 279	<u>24 326</u> 20 279	<u>24 326</u> 20 279	<u>24 326</u> 20 279	<u>23 390</u> 20 279	<u>22 177</u> 20 279	<u>21 692</u> 20 279
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 949</u> 20 923	<u>25 040</u> 20 923	<u>22 942</u> 20 923	<u>24 520</u> 20 923	<u>24 821</u> 20 923	<u>24 070</u> 20 923	<u>23 747</u> 20 923
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 757</u> 19 447	<u>23 512</u> 19 447	<u>22 905</u> 19 447	<u>23 252</u> 19 447	<u>22 923</u> 19 447	<u>21 813</u> 19 447	<u>21 638</u> 19 447
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 757</u> 19 447	<u>23 512</u> 19 447	<u>22 905</u> 19 447	<u>23 252</u> 19 447	<u>22 923</u> 19 447	<u>21 813</u> 19 447	<u>21 638</u> 19 447

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>24 255</u> 23 419	<u>27 529</u> 23 419	<u>27 529</u> 23 419	<u>27 529</u> 23 419	<u>26 592</u> 23 419	<u>25 380</u> 23 419	<u>24 895</u> 23 419
212-503-0102	-15		1	1000	<u>23 524</u> 22 483	<u>26 574</u> 22 483	<u>26 574</u> 22 483	<u>26 574</u> 22 483	<u>25 638</u> 22 483	<u>24 425</u> 22 483	<u>23 940</u> 22 483
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 867</u> 21 078	<u>25 141</u> 21 078	<u>25 141</u> 21 078	<u>25 141</u> 21 078	<u>24 205</u> 21 078	<u>22 992</u> 21 078	<u>22 507</u> 21 078

					-	-
212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 008</u> 20 279	<u>23 910</u> 20 279
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 624</u> 20 923	<u>25 225</u> 20 923
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 645</u> 19 447	<u>23 391</u> 19 447
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 645</u> 19 447	<u>23 391</u> 19 447

					-	-
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 211</u> 23 419	<u>27 113</u> 23 419
212-503-0102	-15		1	1000	<u>25 256</u> 22 483	<u>26 158</u> 22 483
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 823</u> 21 078	<u>24 725</u> 21 078

212-504.

					,	.		-	-	-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101						$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$	$\frac{5\ 652}{5\ 541}$
212-504-0102						$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$	$\frac{6\ 163}{6\ 043}$

212-6.**212-601.**

-

					,	.		-	-	-	-	-
212-601-0100	-	-										
		1168-2006										
212-601-0101	-	-		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
		1168-2006										

213.**213-1.****213-101.**

					,	.		-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

				,	-	-
212-504-0100						
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

				,	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-				
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

				,	-	-
--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>50 236</u> 45 201	<u>72 103</u> 45 201	<u>95 016</u> 45 201	<u>82 017</u> 45 201	<u>64 006</u> 45 201	<u>48 147</u> 45 201	<u>47 484</u> 45 201
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>57 613</u> 52 433	<u>79 479</u> 52 433	<u>97 546</u> 52 433	<u>89 394</u> 52 433	<u>71 383</u> 52 433	<u>63 378</u> 52 433	<u>60 165</u> 52 433
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>62 476</u> 58 101						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>68 403</u> 63 912						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>72 967</u> 68 386						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>49 290</u> 45 201	<u>66 147</u> 45 201	<u>83 812</u> 45 201	<u>73 791</u> 45 201	<u>59 905</u> 45 201	<u>48 515</u> 45 201	<u>47 732</u> 45 201
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>58 511</u> 54 241	<u>75 368</u> 54 241	<u>89 296</u> 54 241	<u>83 012</u> 54 241	<u>69 126</u> 54 241	<u>62 955</u> 54 241	<u>60 478</u> 54 241
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>58 036</u> 54 469						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>63 594</u> 59 918						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>67 870</u> 64 111						

					-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>61 481</u> 45 201	<u>67 448</u> 45 201
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>68 858</u> 52 433	<u>74 825</u> 52 433
213-101-0503	150	1000 .	1	4500		
213-101-0504	175	1000 .	1	4500		
213-101-0505	200	1000 .	1	4500		
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>57 959</u> 45 201	<u>62 559</u> 45 201
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>67 180</u> 54 241	<u>71 780</u> 54 241
213-101-0603	150	1000 .	2	2940		
213-101-0604	175	1000 .	2	2940		
213-101-0605	200	1000 .	2	2940		

213-102.

						-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>87 228</u> 84 848	<u>67 695</u> 64 366	<u>67 032</u> 64 366
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>87 538</u> 85 151	<u>67 972</u> 64 637	<u>67 309</u> 64 637
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>87 848</u> 85 455	<u>68 249</u> 64 908	<u>67 586</u> 64 908
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>132 669</u> 129 398	<u>108 268</u> 104 143	<u>107 605</u> 104 143

213-3. , ,
213-301.

					,	.	.	-	-	-	-	
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>23 845</u> 22 600	<u>27 363</u> 23 052	<u>29 175</u> 23 052	<u>27 759</u> 23 052	<u>26 684</u> 23 052	<u>25 955</u> 23 052	<u>25 162</u> 23 052	

				,	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{25\,733}{23\,052}$	$\frac{26\,684}{23\,052}$

213-302.

						-	-
213-302-0100	945-92	.					
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{1\ 051}{240}$	$\frac{2\ 654}{240}$	$\frac{1\ 872}{240}$
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	$\frac{212}{199}$		
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{1\ 154}{341}$	$\frac{2\ 757}{341}$	$\frac{1\ 975}{341}$

213-304.

						-	-
213-304-0100	945-92	.					
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	$\frac{1\ 040}{229}$	$\frac{2\ 643}{229}$	$\frac{1\ 861}{229}$

22.**221.****221-1.**

221-102.

					,	.		-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 240</u> 34 499	<u>38 828</u> 22 555	<u>46 499</u> 22 555	<u>42 001</u> 22 555	<u>40 715</u> 26 947	<u>41 903</u> 30 625	<u>45 000</u> 34 499	

221-104.

					,	.		-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	<u>58 250</u> 48 348	<u>46 351</u> 30 792	<u>56 041</u> 30 792	<u>49 467</u> 30 792	<u>55 558</u> 41 942	<u>53 149</u> 41 942	<u>59 054</u> 48 348	
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>52 518</u> 46 450	<u>53 915</u> 39 332	<u>64 131</u> 39 332	<u>58 068</u> 39 332	<u>47 744</u> 38 588	<u>50 269</u> 43 837	<u>49 145</u> 43 837	
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>63 342</u> 53 859	<u>46 077</u> 33 617	<u>54 846</u> 33 617	<u>48 372</u> 33 617	<u>44 892</u> 36 428	<u>55 512</u> 48 574	<u>54 858</u> 48 574	
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>70 942</u> 44 132	<u>57 632</u> 44 132	<u>48 646</u> 44 132	<u>52 282</u> 44 132	<u>62 030</u> 44 132	<u>66 262</u> 44 132	<u>67 824</u> 44 132	

222.**222-1.**

					-	-
221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>47 929</u> 34 499	<u>50 624</u> 34 499

					-	-
221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	<u>61 187</u> 48 348	<u>63 720</u> 48 348
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>53 578</u> 43 837	<u>56 194</u> 43 837
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>59 834</u> 48 574	<u>62 270</u> 48 574
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>79 472</u> 44 132	<u>82 596</u> 44 132

222-101.

							-	-	-	-	-
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>84 289</u> 80 225	<u>101 964</u> 80 225	<u>119 709</u> 80 225	<u>109 642</u> 80 225	<u>95 530</u> 80 225	<u>89 172</u> 80 225	<u>86 788</u> 80 225
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>93 427</u> 89 184	<u>111 102</u> 89 184	<u>128 847</u> 89 184	<u>118 780</u> 89 184	<u>104 668</u> 89 184	<u>98 310</u> 89 184	<u>95 926</u> 89 184
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>104 371</u> 99 865	<u>122 405</u> 99 865	<u>140 511</u> 99 865	<u>130 239</u> 99 865	<u>115 841</u> 99 865	<u>109 353</u> 99 865	<u>106 921</u> 99 865
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>65 491</u> 62 893	<u>75 119</u> 62 893	<u>84 785</u> 62 893	<u>79 301</u> 62 893	<u>71 614</u> 62 893	<u>68 151</u> 62 893	<u>66 852</u> 62 893
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>71 408</u> 68 695	<u>81 036</u> 68 695	<u>90 702</u> 68 695	<u>85 219</u> 68 695	<u>77 532</u> 68 695	<u>74 068</u> 68 695	<u>72 770</u> 68 695

				,	-	-
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>93 598</u> 80 225	<u>98 165</u> 80 225
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>102 736</u> 89 184	<u>107 303</u> 89 184
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>113 870</u> 99 865	<u>118 529</u> 99 865
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>70 562</u> 62 893	<u>73 049</u> 62 893
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>76 479</u> 68 695	<u>78 967</u> 68 695

							-	-	-	-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>83 872</u> 80 924	<u>93 428</u> 80 924	<u>103 022</u> 80 924	<u>97 579</u> 80 924	<u>89 950</u> 80 924	<u>86 512</u> 80 924	<u>85 223</u> 80 924
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>87 254</u> 83 132	<u>104 929</u> 83 132	<u>122 674</u> 83 132	<u>112 607</u> 83 132	<u>98 495</u> 83 132	<u>92 137</u> 83 132	<u>89 753</u> 83 132
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>95 742</u> 91 454	<u>113 417</u> 91 454	<u>131 162</u> 91 454	<u>121 095</u> 91 454	<u>106 983</u> 91 454	<u>100 625</u> 91 454	<u>98 241</u> 91 454
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>92 131</u> 87 894	<u>109 950</u> 87 894	<u>127 839</u> 87 894	<u>117 690</u> 87 894	<u>103 464</u> 87 894	<u>97 054</u> 87 894	<u>94 650</u> 87 894
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>69 828</u> 67 136	<u>79 528</u> 67 136	<u>89 266</u> 67 136	<u>83 741</u> 67 136	<u>75 997</u> 67 136	<u>72 508</u> 67 136	<u>71 200</u> 67 136

				,	-	-
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>88 905</u> 80 924	<u>91 374</u> 80 924
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 563</u> 83 132	<u>101 130</u> 83 132
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 051</u> 91 454	<u>109 618</u> 91 454
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>101 516</u> 87 894	<u>106 120</u> 87 894
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>74 937</u> 67 136	<u>77 443</u> 67 136

							-	-	-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>67 341</u> 64 708	<u>76 969</u> 64 708	<u>86 635</u> 64 708	<u>81 152</u> 64 708	<u>73 465</u> 64 708	<u>70 001</u> 64 708	<u>68 703</u> 64 708
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340	<u>80 580</u> 77 687	<u>90 208</u> 77 687	<u>99 874</u> 77 687	<u>94 390</u> 77 687	<u>86 704</u> 77 687	<u>83 240</u> 77 687	<u>81 942</u> 77 687
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>77 652</u> 73 728	<u>95 255</u> 73 728	<u>112 928</u> 73 728	<u>102 902</u> 73 728	<u>88 847</u> 73 728	<u>82 515</u> 73 728	<u>80 141</u> 73 728
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>79 572</u> 75 581	<u>97 390</u> 75 581	<u>115 280</u> 75 581	<u>105 131</u> 75 581	<u>90 904</u> 75 581	<u>84 494</u> 75 581	<u>82 091</u> 75 581
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>64 742</u> 62 061	<u>75 088</u> 62 061	<u>85 475</u> 62 061	<u>79 583</u> 62 061	<u>71 322</u> 62 061	<u>67 600</u> 62 061	<u>66 205</u> 62 061

					-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	$\frac{72\,412}{64\,708}$	$\frac{74\,900}{64\,708}$
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340	$\frac{85\,651}{77\,687}$	$\frac{88\,139}{77\,687}$
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{86\,923}{73\,728}$	$\frac{91\,471}{73\,728}$
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	$\frac{88\,957}{75\,581}$	$\frac{93\,560}{75\,581}$
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	$\frac{70\,191}{62\,061}$	$\frac{72\,864}{62\,061}$

							-	-	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>70 606</u> 67 751	<u>81 383</u> 67 751	<u>92 203</u> 67 751	<u>86 065</u> 67 751	<u>77 460</u> 67 751	<u>73 583</u> 67 751	<u>72 130</u> 67 751
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>85 436</u> 82 144	<u>97 291</u> 82 144	<u>109 194</u> 82 144	<u>102 441</u> 82 144	<u>92 976</u> 82 144	<u>88 711</u> 82 144	<u>87 113</u> 82 144
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>134 248</u> 129 097	<u>152 713</u> 129 097	<u>171 251</u> 129 097	<u>160 734</u> 129 097	<u>145 992</u> 129 097	<u>139 349</u> 129 097	<u>136 859</u> 129 097

222-102.

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>175 681</u> 161 170	<u>96 052</u> 77 969	<u>102 334</u> 77 969	<u>98 556</u> 77 969	<u>127 501</u> 112 117	<u>152 149</u> 138 239	<u>172 498</u> 158 795

					-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>76 282</u> 67 751	<u>79 067</u> 67 751
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>91 680</u> 82 144	<u>94 743</u> 82 144
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>143 973</u> 129 097	<u>148 744</u> 129 097

					-	-
222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>175 335</u> 158 795	<u>151 225</u> 132 673

							-	-	-	-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>165 936</u> 152 769	<u>99 540</u> 83 068	<u>106 450</u> 83 068	<u>101 936</u> 83 068	<u>134 001</u> 119 464	<u>148 744</u> 135 782	<u>163 154</u> 150 513
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>136 578</u> 125 009	<u>83 641</u> 66 674	<u>92 065</u> 66 674	<u>86 846</u> 66 674	<u>94 891</u> 81 876	<u>118 890</u> 107 772	<u>131 793</u> 121 212
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>122 090</u> 105 269	<u>114 459</u> 98 522	<u>115 628</u> 98 522	<u>114 403</u> 98 522	<u>121 326</u> 105 269	<u>121 306</u> 105 269	<u>121 209</u> 105 269
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>111 472</u> 95 366	<u>97 656</u> 81 236	<u>99 931</u> 81 236	<u>98 162</u> 81 236	<u>107 566</u> 91 403	<u>107 107</u> 91 403	<u>110 965</u> 95 366
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>124 995</u> 111 352						
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>89 054</u> 77 936	<u>51 743</u> 32 365	<u>62 963</u> 32 365	<u>56 082</u> 32 365	<u>48 488</u> 32 365	<u>61 553</u> 48 494	<u>90 846</u> 77 936
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>137 911</u> 124 756	<u>91 967</u> 75 263	<u>99 343</u> 75 263	<u>94 361</u> 75 263	<u>108 419</u> 94 387	<u>115 739</u> 103 394	<u>130 438</u> 118 338
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>99 385</u> 95 001	<u>55 276</u> 40 043	<u>67 995</u> 40 043	<u>60 779</u> 40 043	<u>74 581</u> 64 876	<u>96 317</u> 89 888	<u>94 813</u> 89 888

222-2.

,

					-	-
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>167 078</u> 150 513	<u>153 108</u> 134 196
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>134 850</u> 121 212	<u>110 998</u> 95 316
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>129 550</u> 105 269	<u>132 795</u> 105 269
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>117 775</u> 95 366	<u>120 844</u> 95 366
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501		
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>87 799</u> 77 936	<u>73 290</u> 61 807
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>133 681</u> 118 338	<u>127 025</u> 109 331
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>98 908</u> 89 888	<u>76 262</u> 64 876

222-202.

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>216 305</u> 200 388	<u>190 166</u> 172 449	<u>194 275</u> 172 449	<u>191 517</u> 172 449	<u>180 563</u> 165 174	<u>204 683</u> 190 009	<u>204 142</u> 190 009

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>11 111</u> 10 848	<u>11 354</u> 10 848	<u>11 609</u> 10 848	<u>11 464</u> 10 848	<u>11 264</u> 10 848	<u>11 175</u> 10 848	<u>11 139</u> 10 848
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>12 029</u> 11 752	<u>12 247</u> 11 752	<u>12 476</u> 11 752	<u>12 346</u> 11 752	<u>12 166</u> 11 752	<u>12 086</u> 11 752	<u>12 054</u> 11 752
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>12 510</u> 12 204	<u>12 838</u> 12 204	<u>13 182</u> 12 204	<u>12 987</u> 12 204	<u>12 717</u> 12 204	<u>12 597</u> 12 204	<u>12 549</u> 12 204
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>4 185</u> 4 040						
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>13 032</u> 12 656	<u>13 684</u> 12 656	<u>14 366</u> 12 656	<u>13 979</u> 12 656	<u>13 442</u> 12 656	<u>13 204</u> 12 656	<u>13 108</u> 12 656
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	<u>113 971</u> 109 450	<u>126 314</u> 109 450	<u>139 247</u> 109 450	<u>131 910</u> 109 450	<u>121 743</u> 109 450	<u>117 225</u> 109 450	<u>115 411</u> 109 450

					-	-
222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>211 074</u> 190 009	<u>214 153</u> 190 009

					-	-
222-203-0100	13015-2012	.				
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>11 236</u> 10 848	<u>11 302</u> 10 848
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>12 141</u> 11 752	<u>12 201</u> 11 752
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>12 679</u> 12 204	<u>12 768</u> 12 204
222-203-0104	6.2	.	1	90		
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>13 367</u> 12 656	<u>13 545</u> 12 656
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	<u>120 318</u> 109 450	<u>123 686</u> 109 450

							-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295	<u>8 882</u> 8 289						
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>8 945</u> 8 344						
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 946</u> 8 257	<u>28 952</u> 26 761	<u>30 347</u> 26 761	<u>29 496</u> 26 761	<u>18 272</u> 16 710	<u>9 215</u> 8 257	<u>9 043</u> 8 257
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>11 235</u> 10 769						
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>11 975</u> 11 494						

222-3. , ,
222-301. , ,

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

				,	-	-
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295		
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300		
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{9\ 719}{8\ 257}$	$\frac{10\ 119}{8\ 257}$
222-203-0400	9561-2016	2				
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314		
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314		

				,	-	-
--	--	--	--	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 979</u> 6 779							
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 298</u> 9 697	<u>12 456</u> 9 697	<u>14 716</u> 9 697	<u>13 434</u> 9 697	<u>11 657</u> 9 697	<u>10 867</u> 9 697	<u>10 550</u> 9 697	
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 125</u> 7 733							

222-302. ,

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.										
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>34 644</u> 33 177	<u>38 896</u> 33 177	<u>43 351</u> 33 177	<u>40 824</u> 33 177	<u>37 322</u> 33 177	<u>35 765</u> 33 177	<u>35 140</u> 33 177	
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>34 145</u> 32 811							
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>40 790</u> 39 307				<u>43 972</u> 39 307	<u>42 238</u> 39 307	<u>41 541</u> 39 307	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>38 977</u> 37 246	<u>44 201</u> 37 246	<u>49 675</u> 37 246	<u>46 569</u> 37 246	<u>42 267</u> 37 246	<u>40 354</u> 37 246	<u>39 587</u> 37 246	
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>44 033</u> 42 329							

					-	-
222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91		
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>11 408</u> 9 697	<u>11 996</u> 9 697
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

					-	-
222-302-0100	961-93	.				
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>36 831</u> 33 177	<u>37 991</u> 33 177
222-302-0103	24.13-6	.	1	950		
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>43 425</u> 39 307	<u>44 718</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>41 664</u> 37 246	<u>43 089</u> 37 246
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200		

							-	-	-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>48 499</u> 46 620						
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>47 702</u> 45 856						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>139 220</u> 134 168	<u>151 757</u> 134 168	<u>164 894</u> 134 168	<u>157 441</u> 134 168	<u>147 115</u> 134 168	<u>142 526</u> 134 168	<u>140 683</u> 134 168

225.**225-1.****225-101.**

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 531</u> 6 182	<u>6 843</u> 6 182	<u>6 608</u> 6 182	<u>6 593</u> 6 182	<u>7 079</u> 6 182	<u>7 284</u> 6 182	<u>7 367</u> 6 182
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 632</u> 8 280						
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>18 918</u> 15 574	<u>16 971</u> 15 574	<u>17 175</u> 15 574	<u>16 363</u> 15 574	<u>17 669</u> 15 574	<u>18 202</u> 15 574	<u>18 444</u> 15 574
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 129</u> 6 315	<u>8 252</u> 6 315	<u>9 315</u> 6 315	<u>8 742</u> 6 315	<u>7 861</u> 6 315	<u>7 474</u> 6 315	<u>7 389</u> 6 315
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 379</u> 13 778	<u>16 400</u> 13 778	<u>18 003</u> 13 778	<u>16 926</u> 13 778	<u>16 028</u> 13 778	<u>15 619</u> 13 778	<u>15 498</u> 13 778

					-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325		
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300		
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	$\frac{145\,668}{134\,168}$	$\frac{149\,089}{134\,168}$

					-	-
225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{7\,983}{6\,182}$	$\frac{8\,148}{6\,182}$
225-101-0102	7-6	.	1	250		
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{20\,239}{15\,574}$	$\frac{20\,723}{15\,574}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{6\,692}{6\,315}$	$\frac{6\,789}{6\,315}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{16\,008}{13\,778}$	$\frac{16\,449}{13\,778}$

							-	-	-	-	-
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 658</u> 17 833	<u>21 727</u> 17 833	<u>23 915</u> 17 833	<u>22 337</u> 17 833	<u>21 343</u> 17 833	<u>20 160</u> 17 284	<u>19 919</u> 17 284
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>25 164</u> 21 183				<u>22 417</u> 18 216	<u>23 429</u> 19 876	<u>24 137</u> 20 570
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>21 262</u> 17 723	<u>21 889</u> 17 723	<u>23 457</u> 17 723	<u>22 286</u> 17 723	<u>21 634</u> 17 723	<u>21 327</u> 17 723	<u>21 251</u> 17 723
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 630</u> 23 360	<u>29 602</u> 23 360	<u>31 298</u> 23 360	<u>29 803</u> 23 360	<u>29 569</u> 23 360	<u>27 735</u> 22 394	<u>27 629</u> 22 394
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>29 128</u> 25 372	<u>31 629</u> 25 372	<u>35 557</u> 25 372	<u>32 916</u> 25 372	<u>30 718</u> 25 372	<u>29 716</u> 25 372	<u>29 419</u> 25 372
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 490</u> 33 906	<u>43 267</u> 33 906	<u>49 199</u> 33 906	<u>45 211</u> 33 906	<u>41 891</u> 33 906	<u>37 690</u> 32 007	<u>37 198</u> 32 007
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>12 580</u> 8 284	<u>19 318</u> 8 284	<u>25 693</u> 8 284	<u>22 256</u> 8 284	<u>16 968</u> 8 284	<u>14 648</u> 8 284	<u>14 141</u> 8 284
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 218</u> 11 565	<u>26 062</u> 11 565	<u>34 429</u> 11 565	<u>29 918</u> 11 565	<u>22 978</u> 11 565	<u>19 932</u> 11 565	<u>19 267</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 096</u> 5 515	<u>5 831</u> 5 515	<u>5 741</u> 5 515	<u>5 735</u> 5 515	<u>5 922</u> 5 515	<u>6 001</u> 5 515	<u>6 033</u> 5 515
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>20 586</u> 18 324	<u>21 289</u> 18 324	<u>22 562</u> 18 324	<u>21 680</u> 18 324	<u>21 009</u> 18 324	<u>20 702</u> 18 324	<u>20 605</u> 18 324
225-101-0602	15	.	1	950	<u>32 650</u> 28 788	<u>35 406</u> 28 788	<u>38 528</u> 28 788	<u>36 700</u> 28 788	<u>34 348</u> 28 788	<u>33 301</u> 28 788	<u>32 935</u> 28 788
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>50 988</u> 44 970	<u>55 282</u> 44 970	<u>60 146</u> 44 970	<u>57 297</u> 44 970	<u>53 633</u> 44 970	<u>52 003</u> 44 970	<u>51 432</u> 44 970

					-	-
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 869</u> 17 284	<u>21 651</u> 17 284
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>23 926</u> 20 570	<u>24 729</u> 20 570
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 551</u> 17 723	<u>23 302</u> 17 723
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 593</u> 22 394	<u>30 719</u> 22 394
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>30 668</u> 25 372	<u>31 749</u> 25 372
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 088</u> 32 007	<u>40 649</u> 32 007
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>9 955</u> 8 284	<u>10 540</u> 8 284
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>13 772</u> 11 565	<u>14 540</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016	.				
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 270</u> 5 515	<u>6 334</u> 5 515
225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>18 512</u> 15 868	<u>22 014</u> 18 324
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 276</u> 28 788	<u>35 366</u> 28 788
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>53 521</u> 44 970	<u>55 219</u> 44 970

							-	-	-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 047</u> 13 330	<u>15 040</u> 13 330	<u>15 464</u> 13 330	<u>15 090</u> 13 330	<u>15 032</u> 13 330	<u>14 998</u> 13 330	<u>15 006</u> 13 330
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>20 570</u> 18 533	<u>20 074</u> 18 533	<u>20 197</u> 18 533	<u>19 937</u> 18 533	<u>20 226</u> 18 533	<u>20 342</u> 18 533	<u>20 388</u> 18 533
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>38 136</u> 32 434	<u>37 009</u> 32 434	<u>37 393</u> 32 434	<u>36 692</u> 32 434	<u>37 387</u> 32 434	<u>37 666</u> 32 434	<u>37 859</u> 32 434
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 126</u> 32 506	<u>36 638</u> 32 506	<u>38 223</u> 32 506	<u>37 013</u> 32 506	<u>36 396</u> 32 506	<u>36 101</u> 32 506	<u>35 983</u> 32 506
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 750</u> 47 545	<u>56 464</u> 47 545	<u>57 243</u> 47 545	<u>55 820</u> 47 545	<u>57 230</u> 47 545	<u>57 797</u> 47 545	<u>58 188</u> 47 545
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>84 568</u> 78 483	<u>86 681</u> 78 483	<u>91 612</u> 78 483	<u>87 972</u> 78 483	<u>85 871</u> 78 483	<u>84 880</u> 78 483	<u>84 516</u> 78 483
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>115 848</u> 104 188	<u>109 699</u> 104 188	<u>110 342</u> 104 188	<u>107 777</u> 104 188	<u>111 902</u> 104 188	<u>113 586</u> 104 188	<u>114 350</u> 104 188
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>106 139</u> 98 689	<u>105 843</u> 98 689	<u>109 219</u> 98 689	<u>106 204</u> 98 689	<u>105 865</u> 98 689	<u>105 639</u> 98 689	<u>105 593</u> 98 689
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 800</u> 32 299						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>91 606</u> 79 131						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>100 735</u> 87 042						

225-104.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 501</u> 13 330	<u>15 773</u> 13 330
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>21 339</u> 18 533	<u>21 662</u> 18 533
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 872</u> 22 125	<u>39 903</u> 32 434
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>31 444</u> 26 728	<u>38 947</u> 32 506
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>35 453</u> 24 205	<u>62 337</u> 47 545
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>59 719</u> 53 925	<u>90 272</u> 78 483
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>120 020</u> 104 188	<u>121 547</u> 104 188
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>109 587</u> 98 689	<u>111 146</u> 98 689
225-101-0620	10	.	1	800		
225-101-0621	6	.	1	2260		
225-101-0622	10	.	1	2480		

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>52 900</u> 50 625	<u>57 993</u> 50 625	<u>63 594</u> 50 625	<u>60 416</u> 50 625	<u>48 358</u> 43 393	<u>46 491</u> 43 393
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>108 451</u> 103 962	<u>118 174</u> 103 962	<u>128 866</u> 103 962	<u>122 800</u> 103 962	<u>95 991</u> 88 142	<u>93 235</u> 88 142
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>98 899</u> 92 112					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>148 351</u> 138 170					
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>195 781</u> 182 246					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>98 560</u> 90 809					
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>178 019</u> 165 802					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>193 459</u> 178 031					
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>227 467</u> 211 856					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>305 664</u> 284 642					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>135 520</u> 124 621					

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>45 767</u> 43 393	<u>47 780</u> 43 393	<u>49 146</u> 43 393
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>92 153</u> 88 142	<u>95 133</u> 88 142	<u>97 161</u> 88 142
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0201	1.100	.	1	1000			
225-104-0202	1.150	.	1	1500			
225-104-0203	1.200	.	1	2000			
225-104-0205	2.100	.	1	1200			
225-104-0206	2.150	.	1	1800			
225-104-0207	2.200	.	1	2400			
225-104-0210	3.150	.	1	2300			
225-104-0211	3.200	.	1	3100			
225-104-0213	4.100	.	1	1700			

							-	-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>257 138</u> 239 491					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>230 093</u> 208 613					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>170 481</u> 156 958					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>348 083</u> 320 411					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>162 686</u> 147 861					
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>316 136</u> 286 667					
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>351 248</u> 328 362					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>483 021</u> 449 795					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>650 601</u> 605 847					
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>395 890</u> 368 735					
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>162 982</u> 150 090					
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>136 562</u> 127 582					

					-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600			
225-104-0215	4.200	.	1	3500			
225-104-0217	5.100	.	1	2100			
225-104-0219	5.200	.	1	4300			
225-104-0221	6.100	.	1	2400			
225-104-0223	6.200	.	1	4800			
225-104-0225	7.100	.	1	3300			
225-104-0226	7.150	.	1	4900			
225-104-0227	7.200	.	1	6600			
225-104-0232	9.100	.	1	4000			
225-104-0240	19.200	.	1	2000			
225-104-0300	30 24547-2016	.					
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300			

							-	-	-	-
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>182 610</u> 169 818					
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>240 743</u> 223 902					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>367 095</u> 340 990					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>216 035</u> 198 709					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>295 613</u> 270 425					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>382 014</u> 347 860					
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>770 710</u> 714 390					
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>194 837</u> 178 897					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>323 925</u> 293 818					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>219 562</u> 201 956					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>260 152</u> 240 968					

					-	-	-
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900			
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500			
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900			
225-104-0305	11-170	.	1	2700			
225-104-0307	12-170	.	1	4000			
225-104-0309	13-170	.	1	5500			
225-104-0312	14-170	.	1	8500			
225-104-0400	30 24547-2016	.					
225-104-0401	15-170	.	1	2500			
225-104-0406	17-170	.	1	4900			
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700			
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800			

							-	-	-	-
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>335 159</u> 312 939					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>320 336</u> 298 407					
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>295 388</u> 271 601					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>632 422</u> 584 032					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>387 308</u> 359 372					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>396 660</u> 366 975					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>439 250</u> 405 600					
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>894 276</u> 826 668					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>549 034</u> 506 972					
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>1 117 843</u> 1 033 332					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>477 926</u> 441 171					
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>1 033 457</u> 958 425					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>553 576</u> 509 861					

					-	-	-
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000			
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000			
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300			
225-104-0510	5.200	.	1	4600			
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600			
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800			
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200			
225-104-0516	8.200	.	1	6400			
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000			
225-104-0518	9.200	.	1	8000			
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500			
225-104-0520	10.200	.	1	7000			
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200			

							-	-	-	-
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>758 148</u> 699 468					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>580 493</u> 534 685					
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>763 155</u> 702 812					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>1 620 870</u> 1 498 329					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>1 080 759</u> 998 540					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>2 179 793</u> 2 014 997					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>824 737</u> 760 057					
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>1 230 402</u> 1 143 685					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 975 745</u> 1 858 765					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>919 251</u> 830 028	<u>872 619</u> 830 028	<u>877 492</u> 830 028	<u>858 046</u> 830 028	<u>889 326</u> 830 028	<u>902 098</u> 830 028
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>1 265 277</u> 1 162 228	<u>1 214 032</u> 1 162 228	<u>1 219 387</u> 1 162 228	<u>1 198 018</u> 1 162 228	<u>1 232 392</u> 1 162 228	<u>1 246 428</u> 1 162 228
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 871 945</u> 2 708 443					
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>293 002</u> 272 391					

					-	-	-
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600			
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400			
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800			
225-104-0528	14.200	.	1	11600			
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800			
225-104-0530	15.200	.	1	15600			
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200			
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000			
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000			
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>907 890</u> 830 028	<u>950 884</u> 830 028	<u>962 468</u> 830 028
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>1 252 792</u> 1 162 228	<u>1 300 039</u> 1 162 228	<u>1 312 768</u> 1 162 228
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700			
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900			

							-	-	-	-
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>329 617</u> 304 376					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>459 120</u> 425 863					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>603 688</u> 561 338					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>742 463</u> 690 350					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>343 913</u> 314 480					
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>457 830</u> 419 904					
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>241 669</u> 220 500					
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>265 793</u> 240 239					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>355 701</u> 322 125					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>461 660</u> 418 182					
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>561 664</u> 507 619					
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>717 707</u> 644 954					

					-	-	-
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400			
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100			
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900			
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800			
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900			
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700			
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100			
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600			
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400			
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400			
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500			
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500			

					-	-	-
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>969 470</u> 885 121	<u>1 016 244</u> 885 121	<u>1 028 846</u> 885 121

					-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.				
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>138 729</u> 114 668	<u>141 148</u> 114 668
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>56 124</u> 47 147	<u>57 762</u> 47 147
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>199 281</u> 162 801	<u>202 973</u> 162 801
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>80 135</u> 66 798	<u>82 465</u> 66 798

					-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-107-0101	18	.	1	300	<u>17 668</u> 14 975						
225-107-0102	19	.	1	500	<u>31 642</u> 27 109						
225-107-0103	20	.	1	600	<u>39 288</u> 33 823						
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>112 806</u> 94 946						
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>86 405</u> 72 975						
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>74 663</u> 63 028						
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>66 477</u> 56 567						
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>58 481</u> 49 511						
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>54 939</u> 46 038	<u>49 815</u> 46 038	<u>50 350</u> 46 038	<u>48 213</u> 46 038	<u>51 651</u> 46 038	<u>53 054</u> 46 038	<u>53 691</u> 46 038
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>69 720</u> 58 182	<u>63 058</u> 58 182	<u>63 754</u> 58 182	<u>60 976</u> 58 182	<u>65 445</u> 58 182	<u>67 269</u> 58 182	<u>68 097</u> 58 182
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>85 059</u> 70 873	<u>76 860</u> 70 873	<u>77 717</u> 70 873	<u>74 298</u> 70 873	<u>79 798</u> 70 873	<u>82 043</u> 70 873	<u>83 062</u> 70 873
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>64 966</u> 55 085	<u>59 329</u> 55 085	<u>59 918</u> 55 085	<u>57 567</u> 55 085	<u>61 348</u> 55 085	<u>62 892</u> 55 085	<u>63 592</u> 55 085
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>81 688</u> 68 350	<u>74 001</u> 68 350	<u>74 804</u> 68 350	<u>71 599</u> 68 350	<u>76 755</u> 68 350	<u>78 860</u> 68 350	<u>79 815</u> 68 350

					-	-
225-107-0101	18	.	1	300		
225-107-0102	19	.	1	500		
225-107-0103	20	.	1	600		
225-107-0104	42	.	1	2000		
225-107-0105	43	.	1	1500		
225-107-0106	44	.	1	1300		
225-107-0107	45	.	1	1100		
225-107-0108	46	.	1	1000		
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>58 415</u> 46 038	<u>59 688</u> 46 038
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>74 239</u> 58 182	<u>75 894</u> 58 182
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>90 621</u> 70 873	<u>92 658</u> 70 873
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>68 789</u> 55 085	<u>70 190</u> 55 085
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>86 902</u> 68 350	<u>88 811</u> 68 350

							-	-	-	-	-
225-107-0114	11	.	1	300	<u>15 114</u> 12 470	<u>13 576</u> 12 470	<u>13 737</u> 12 470	<u>13 096</u> 12 470	<u>14 127</u> 12 470	<u>14 548</u> 12 470	<u>14 739</u> 12 470
225-107-0115	12	.	1	500	<u>28 280</u> 23 814	<u>25 718</u> 23 814	<u>25 986</u> 23 814	<u>24 917</u> 23 814	<u>26 636</u> 23 814	<u>27 338</u> 23 814	<u>27 656</u> 23 814
225-107-0116	13	.	1	600	<u>35 585</u> 30 192	<u>32 510</u> 30 192	<u>32 831</u> 30 192	<u>31 549</u> 30 192	<u>33 611</u> 30 192	<u>34 454</u> 30 192	<u>34 835</u> 30 192

225-108.

							-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>84 901</u> 80 985	<u>97 059</u> 80 985	<u>109 799</u> 80 985	<u>102 572</u> 80 985	<u>92 557</u> 80 985	<u>88 107</u> 80 985	<u>86 320</u> 80 985

225-109.

							-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>135 333</u> 115 467	<u>124 059</u> 115 467	<u>125 237</u> 115 467	<u>120 536</u> 115 467	<u>128 098</u> 115 467	<u>131 186</u> 115 467	<u>132 586</u> 115 467
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>176 332</u> 150 184	<u>161 471</u> 150 184	<u>163 024</u> 150 184	<u>156 826</u> 150 184	<u>166 795</u> 150 184	<u>170 865</u> 150 184	<u>172 711</u> 150 184

					-	-
225-107-0114	11	.	1	300	<u>16 156</u> 12 470	<u>16 538</u> 12 470
225-107-0115	12	.	1	500	<u>30 018</u> 23 814	<u>30 655</u> 23 814
225-107-0116	13	.	1	600	<u>37 670</u> 30 192	<u>38 434</u> 30 192

					-	-
225-108-0100	13015-2012	3				
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>91 154</u> 80 985	<u>94 471</u> 80 985

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>142 981</u> 115 467	<u>145 781</u> 115 467
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>186 412</u> 150 184	<u>190 104</u> 150 184

							-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>294 015</u> 247 565	<u>267 368</u> 247 565	<u>270 152</u> 247 565	<u>259 040</u> 247 565	<u>276 915</u> 247 565	<u>284 213</u> 247 565	<u>287 523</u> 247 565
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>104 367</u> 91 134	<u>103 749</u> 91 134	<u>110 783</u> 91 134	<u>104 501</u> 91 134	<u>88 911</u> 78 837	<u>88 006</u> 78 837	<u>87 721</u> 78 837
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>204 647</u> 178 984						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>173 216</u> 151 027	<u>172 177</u> 151 027	<u>183 995</u> 151 027	<u>173 441</u> 151 027	<u>146 846</u> 130 819	<u>145 728</u> 130 819	<u>145 399</u> 130 819
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>335 047</u> 290 764						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>223 963</u> 189 840	<u>204 490</u> 189 840	<u>206 525</u> 189 840	<u>198 404</u> 189 840	<u>211 467</u> 189 840	<u>216 800</u> 189 840	<u>219 219</u> 189 840
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>377 039</u> 318 790	<u>343 730</u> 318 790	<u>347 211</u> 318 790	<u>333 321</u> 318 790	<u>355 664</u> 318 790	<u>364 787</u> 318 790	<u>368 924</u> 318 790
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>162 595</u> 137 499	<u>148 246</u> 137 499	<u>149 745</u> 137 499	<u>143 762</u> 137 499	<u>153 387</u> 137 499	<u>157 317</u> 137 499	<u>159 099</u> 137 499
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>415 495</u> 364 047						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>130 966</u> 114 430						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>248 874</u> 209 568	<u>226 326</u> 209 568	<u>228 682</u> 209 568	<u>219 280</u> 209 568	<u>234 405</u> 209 568	<u>240 580</u> 209 568	<u>243 381</u> 209 568
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>94 312</u> 79 944	<u>86 113</u> 79 944	<u>86 969</u> 79 944	<u>83 550</u> 79 944	<u>89 050</u> 79 944	<u>91 296</u> 79 944	<u>92 314</u> 79 944

					-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>312 091</u> 247 565	<u>318 710</u> 247 565
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>93 902</u> 78 837	<u>96 492</u> 78 837
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100		
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>155 352</u> 130 819	<u>159 414</u> 130 819
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400		
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>237 172</u> 189 840	<u>242 009</u> 189 840
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>399 634</u> 318 790	<u>407 908</u> 318 790
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>172 328</u> 137 499	<u>175 892</u> 137 499
225-109-0111	78	.	1	6200		
225-109-0112	79	.	1	2000		
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>264 169</u> 209 568	<u>269 770</u> 209 568
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>99 874</u> 79 944	<u>101 910</u> 79 944

							-	-	-	-	-
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>162 577</u> 140 938						
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>152 554</u> 135 873						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>122 154</u> 108 573	<u>121 536</u> 108 573	<u>128 570</u> 108 573	<u>122 288</u> 108 573	<u>105 687</u> 95 283	<u>104 782</u> 95 283	<u>104 496</u> 95 283
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>173 218</u> 151 966						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>164 866</u> 143 736	<u>163 877</u> 143 736	<u>175 132</u> 143 736	<u>165 081</u> 143 736	<u>142 847</u> 127 464	<u>141 754</u> 127 464	<u>141 430</u> 127 464
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>321 253</u> 276 617	<u>296 144</u> 276 617	<u>298 767</u> 276 617	<u>288 297</u> 276 617	<u>305 140</u> 276 617	<u>312 017</u> 276 617	<u>315 136</u> 276 617
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>419 727</u> 371 023						

225-2.
225-201.

							-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>47 365</u> 44 749	<u>56 476</u> 44 749	<u>66 023</u> 44 749	<u>60 607</u> 44 749	<u>53 103</u> 44 749	<u>49 767</u> 44 749	<u>48 428</u> 44 749
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>38 097</u> 34 805	<u>51 839</u> 34 805	<u>66 239</u> 34 805	<u>58 070</u> 34 805	<u>46 751</u> 34 805	<u>41 720</u> 34 805	<u>39 701</u> 34 805

					-	-
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100		
225-109-0203	32	.	1	2300		
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>110 677</u> 95 283	<u>113 267</u> 95 283
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000		
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>150 939</u> 127 464	<u>154 828</u> 127 464
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>338 287</u> 276 617	<u>344 524</u> 276 617
225-109-0209	77	.	1	6800		

					-	-
225-201-0100	13015-2012	.				
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>52 051</u> 44 749	<u>54 537</u> 44 749
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>45 164</u> 34 805	<u>48 914</u> 34 805

					-	-
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>54 838</u> 40 229	<u>60 195</u> 40 229

					-	-
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>73 897</u> 66 187	<u>76 375</u> 66 187

					-	-
225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>75 184</u> 62 944	<u>77 906</u> 62 944
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>89 637</u> 79 501	<u>92 953</u> 79 501
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>59 582</u> 23 071	<u>62 781</u> 23 071
225-203-0500	13015-2012	3				

							-	-	-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>472 571</u> 460 731	<u>456 294</u> 432 949	469 237 432 949	<u>461 894</u> 432 949	<u>326 146</u> 311 894	<u>341 431</u> 330 416	<u>340 000</u> 330 416

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>297 399</u> 288 186						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>320 839</u> 310 489						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>245 619</u> 236 744						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>955 240</u> 927 715						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 105 786</u> 1 073 956						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 798 025</u> 1 748 427						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 836 195</u> 1 784 497						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>214 005</u> 207 779						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>141 197</u> 135 182						

					-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>343 908</u> 330 416	<u>346 579</u> 330 416

					-	-
225-204-0100	13015-2012	.				
225-204-0101	1-	.	1	2500		
225-204-0102	2-	.	1	3000		
225-204-0103	2- -	.	1	3000		
225-204-0106	5-	.	1	6500		
225-204-0107	5-	.	1	7500		
225-204-0108	1-	.	1	10600		
225-204-0109	2-	.	1	11600		
225-204-0112	1-2	.	1	1500		
225-204-0113	2-2	.	1	2400		

							-	-	-	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>215 991</u> 208 509						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>247 880</u> 239 096						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>334 899</u> 323 732						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>385 402</u> 373 245						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>340 015</u> 327 287						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>355 424</u> 342 394						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>467 581</u> 450 565						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>468 678</u> 451 912						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>573 246</u> 552 941						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>785 995</u> 761 519						
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>603 834</u> 582 929						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>349 832</u> 337 155						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>505 855</u> 487 480						

				,	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400		
225-204-0116	3-0	.	1	2900		
225-204-0117	4-2	.	1	3400		
225-204-0118	4-4	.	1	3400		
225-204-0120	5-2	.	1	4480		
225-204-0121	5-4	.	1	4480		
225-204-0122	6-2	.	1	5800		
225-204-0123	6-4	.	1	5600		
225-204-0124	6-0	.	1	6700		
225-204-0125	6-2	.	1	6700		
225-204-0126	6-4	.	1	6700		
225-204-0129	3-	.	1	4300		
225-204-0131	5-	.	1	6250		

							-	-	-	-	-
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 022 635</u> 992 436						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>212 139</u> 204 733						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>199 116</u> 192 533						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>148 750</u> 141 909						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>145 637</u> 139 399						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>191 328</u> 183 112						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>287 267</u> 277 711						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>372 080</u> 358 696						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>499 254</u> 481 009						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 009 668</u> 980 738						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>290 650</u> 280 026						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>216 698</u> 209 499						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>263 150</u> 254 256						

					-	-
225-204-0132	5-	.	1	7500		
225-204-0150	2-05	.	1	2400		
225-204-0151	2-05	.	1	1980		
225-204-0152	3-05	.	1	2900		
225-204-0153	3-05	.	1	2500		
225-204-0154	4-05	.	1	3300		
225-204-0155	4-05	.	1	2900		
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250		
225-204-0167	6- 5	.	1	6750		
225-204-0176	-2	.	1	3640		
225-204-0178	-4	.	1	2180		
225-204-0179	-5	.	1	2760		

							-	-	-	-	-
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>555 286</u> 540 718						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>382 061</u> 371 187						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>418 672</u> 406 404						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>320 107</u> 309 163						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>362 159</u> 350 458						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 142 329</u> 1 111 474						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>302 748</u> 292 821						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>413 327</u> 399 472						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>292 053</u> 280 576						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>315 275</u> 303 039						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>329 578</u> 317 061						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>367 026</u> 351 374						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>392 931</u> 376 770						

					-	-
225-204-0180	-6	.	1	2720		
225-204-0181	15.15	.	1	2500		
225-204-0182	18.18	.	1	3000		
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450		
225-204-0184	4-2-	.	1	3400		
225-204-0185	5- -350	.	1	6250		
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950		
225-204-0187	3- -0	.	1	4250		
225-204-0188	3- -	.	1	4250		
225-204-0189	5-2-	.	1	4475		
225-204-0190	5-4-	.	1	4475		
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250		
225-204-0192	5- -	.	1	6250		

							-	-	-	-	-
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>375 996</u> 361 047						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>362 482</u> 347 798						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>265 883</u> 254 920						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>215 981</u> 209 473						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 351</u> 231 979						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>289 709</u> 280 781						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>396 574</u> 383 752						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>405 649</u> 392 648						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>454 545</u> 439 882						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>463 620</u> 448 779						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>548 400</u> 530 815						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>620 825</u> 600 291						

					-	-
225-204-0193	6-2-	.	1	5600		
225-204-0195	6-4-	.	1	5600		
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250		
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180		

							-	-	-	-	-
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>628 031</u> 607 356						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>388 212</u> 376 162						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>492 008</u> 476 909						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>622 318</u> 603 824						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>717 296</u> 696 195						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>681 931</u> 661 524						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>724 622</u> 704 961						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>652 878</u> 633 786						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>750 794</u> 729 037						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>527 242</u> 511 451						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>707 884</u> 685 075						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>876 232</u> 848 363						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>927 497</u> 900 043						

				,	-	-
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180		
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280		
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030		
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650		
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850		

							-	-	-	-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 108 454</u> 1 075 760						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>835 946</u> 810 287						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 029 448</u> 998 304						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 138 348</u> 1 105 068						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>967 470</u> 939 165						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 246 746</u> 1 210 394						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 103 595</u> 1 072 620						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 204 841</u> 1 169 310						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>997 231</u> 968 342						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 275 440</u> 1 238 525						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>54 211</u> 49 792	<u>54 025</u> 49 792	<u>56 136</u> 49 792	<u>54 251</u> 49 792	<u>46 520</u> 42 235	<u>45 834</u> 42 235	<u>45 593</u> 42 235
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>46 917</u> 42 642	<u>46 732</u> 42 642	<u>48 842</u> 42 642	<u>46 958</u> 42 642	<u>41 350</u> 37 167	<u>40 664</u> 37 167	<u>40 424</u> 37 167

8.04-08-2021

					-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100		
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>47 891</u> 42 235	<u>48 965</u> 42 235
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>42 722</u> 37 167	<u>43 796</u> 37 167

							-	-	-	-	-
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>46 504</u> 44 749	<u>49 977</u> 44 749	<u>53 796</u> 44 749	<u>51 629</u> 44 749	<u>42 360</u> 38 195	<u>40 804</u> 38 195	<u>40 205</u> 38 195
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>63 338</u> 60 461						
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>97 187</u> 92 879						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>54 830</u> 52 433	<u>60 270</u> 52 433	<u>66 253</u> 52 433	<u>62 859</u> 52 433	<u>51 274</u> 46 105	<u>49 340</u> 46 105	<u>48 589</u> 46 105
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>77 265</u> 70 716	<u>76 986</u> 70 716	<u>80 152</u> 70 716	<u>77 325</u> 70 716	<u>68 901</u> 63 115	<u>68 168</u> 63 115	<u>67 918</u> 63 115
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>62 076</u> 58 611						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>55 234</u> 52 885	<u>60 442</u> 52 885	<u>66 171</u> 52 885	<u>62 921</u> 52 885	<u>51 866</u> 46 783	<u>49 977</u> 46 783	<u>49 243</u> 46 783
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>70 454</u> 67 801	<u>75 686</u> 67 801	<u>81 439</u> 67 801	<u>78 175</u> 67 801	<u>63 632</u> 58 309	<u>61 739</u> 58 309	<u>61 004</u> 58 309
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>211 546</u> 203 404	<u>227 981</u> 203 404	<u>246 057</u> 203 404	<u>235 803</u> 203 404	<u>181 864</u> 169 503	<u>177 818</u> 169 503	<u>176 219</u> 169 503
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						

					-	-
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>41 880</u> 38 195	<u>43 014</u> 38 195
225-204-0304	95-3	.	1	800		
225-204-0307	105	.	1	1175		
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>50 675</u> 46 105	<u>52 090</u> 46 105
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>71 048</u> 63 115	<u>72 447</u> 63 115
225-204-0310	105-5	.	1	1100		
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>51 281</u> 46 783	<u>52 663</u> 46 783
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>63 046</u> 58 309	<u>64 432</u> 58 309
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550		
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550		
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550		
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>180 599</u> 169 503	<u>183 589</u> 169 503
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550		

							-	-	-	-	-
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>58 088</u> 56 049	<u>61 792</u> 56 049	<u>65 865</u> 56 049	<u>63 554</u> 56 049	<u>49 145</u> 44 749	<u>47 545</u> 44 749	<u>46 927</u> 44 749
225-204-0602	2	.	1	675	<u>42 269</u> 40 681	<u>45 394</u> 40 681	<u>48 831</u> 40 681	<u>46 881</u> 40 681	<u>37 831</u> 33 901	<u>36 342</u> 33 901	<u>35 769</u> 33 901
225-204-0603	3	.	1	550	<u>35 671</u> 34 353	<u>38 217</u> 34 353	<u>41 018</u> 34 353	<u>39 429</u> 34 353	<u>32 972</u> 29 381	<u>31 594</u> 29 381	<u>31 066</u> 29 381
225-204-0604	4	.	1	475	<u>32 818</u> 31 641	<u>35 018</u> 31 641	<u>37 436</u> 31 641	<u>36 064</u> 31 641	<u>29 595</u> 26 217	<u>28 284</u> 26 217	<u>27 783</u> 26 217
225-204-0605	5	.	1	400	<u>24 434</u> 23 504	<u>26 285</u> 23 504	<u>28 322</u> 23 504	<u>27 167</u> 23 504	<u>23 913</u> 20 792	<u>22 669</u> 20 792	<u>22 195</u> 20 792
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 317</u> 18 600						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>185 650</u> 179 642						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>305 300</u> 296 351						

					-	-
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550		
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>48 651</u> 44 749	<u>49 818</u> 44 749
225-204-0602	2	.	1	675	<u>37 372</u> 33 901	<u>38 456</u> 33 901
225-204-0603	3	.	1	550	<u>32 548</u> 29 381	<u>33 549</u> 29 381
225-204-0604	4	.	1	475	<u>29 193</u> 26 217	<u>30 144</u> 26 217
225-204-0605	5	.	1	400	<u>23 532</u> 20 792	<u>24 434</u> 20 792
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1006	3-	.	1	1750		
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1302	1	.	1	2190		

					-	-
225-204-1309	35-10	.	1	2200		
225-204-1310	35-15	.	1	3275		
225-204-1313	32.9	.	1	725		
225-204-1314	32.9-1	.	1	725		
225-204-1315	32.9-2	.	1	725		
225-204-1400	13015-2012	.				
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>35 579</u> 32 771	<u>36 414</u> 32 771
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>58 563</u> 54 467	<u>59 730</u> 54 467
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>92 903</u> 87 464	<u>94 335</u> 87 464
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>127 013</u> 120 234	<u>128 710</u> 120 234
225-204-1405	8.4	.	1	2300		
225-204-1406	10.2	.	1	2800		
225-204-1500	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>33 769</u> 32 545	<u>36 084</u> 32 545	<u>38 630</u> 32 545	<u>37 186</u> 32 545	<u>33 564</u> 30 059	<u>32 231</u> 30 059	<u>31 721</u> 30 059

226.**226-1.****226-102.**

							-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>769 240</u> 704 318					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>850 861</u> 784 338	<u>818 218</u> 784 338	<u>821 629</u> 784 338	<u>808 017</u> 784 338	<u>829 913</u> 784 338	<u>838 854</u> 784 338
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>857 027</u> 773 718					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>960 445</u> 875 109	<u>916 887</u> 875 109	<u>921 439</u> 875 109	<u>903 275</u> 875 109	<u>932 493</u> 875 109	<u>944 423</u> 875 109
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 690 073</u> 1 551 311	<u>1 620 893</u> 1 551 311	<u>1 628 122</u> 1 551 311	<u>1 599 274</u> 1 551 311	<u>1 645 679</u> 1 551 311	<u>1 664 626</u> 1 551 311
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 666 309</u> 1 515 493					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 883 562</u> 1 728 487					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 696 049</u> 1 536 044					

					-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>33 154</u> 30 059	<u>34 122</u> 30 059

					-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>842 908</u> 784 338	<u>873 004</u> 784 338	<u>881 113</u> 784 338
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500			
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>949 833</u> 875 109	<u>989 993</u> 875 109	<u>1 000 813</u> 875 109
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 673 219</u> 1 551 311	<u>1 737 002</u> 1 551 311	<u>1 754 186</u> 1 551 311
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200			

							-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 889 963</u> 1 726 156	<u>1 806 946</u> 1 726 156	<u>1 815 621</u> 1 726 156	<u>1 781 003</u> 1 726 156	<u>1 836 689</u> 1 726 156	<u>1 859 426</u> 1 726 156
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>888 128</u> 804 210	<u>844 570</u> 804 210	<u>849 122</u> 804 210	<u>830 958</u> 804 210	<u>860 176</u> 804 210	<u>872 106</u> 804 210
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 424 728</u> 1 297 662					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 477 569</u> 1 342 973					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 630 265</u> 1 480 157					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 746 384</u> 1 593 999					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 660 808</u> 1 501 495					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 508 729</u> 1 373 522					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 674 358</u> 1 514 779					
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>578 195</u> 527 737					
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>280 231</u> 241 875	<u>258 708</u> 241 875	<u>260 957</u> 241 875	<u>251 982</u> 241 875	<u>266 419</u> 241 875	<u>272 314</u> 241 875
226-102-0300	25912-2015	.								

					-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 869 737</u> 1 726 156	<u>1 946 277</u> 1 726 156	<u>1 966 898</u> 1 726 156
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>877 516</u> 804 210	<u>917 675</u> 804 210	<u>928 495</u> 804 210
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670			
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500			
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100			
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200			
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500			
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0118	-9	.	1	5000			
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>274 987</u> 241 875	<u>294 831</u> 241 875	<u>300 177</u> 241 875
226-102-0300	25912-2015	.					

							-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>230 929</u> 208 081	<u>230 372</u> 208 081	<u>242 190</u> 208 081	<u>231 636</u> 208 081	<u>230 450</u> 208 081	<u>229 661</u> 208 081
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>370 208</u> 340 269					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>206 171</u> 183 742					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>297 881</u> 258 789					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>668 779</u> 595 030					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>426 240</u> 374 851					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>171 680</u> 151 101	<u>160 406</u> 151 101	<u>161 584</u> 151 101	<u>156 883</u> 151 101	<u>164 446</u> 151 101	<u>167 533</u> 151 101
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>315 733</u> 282 706	<u>298 156</u> 282 706	<u>299 993</u> 282 706	<u>292 664</u> 282 706	<u>304 454</u> 282 706	<u>309 268</u> 282 706
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>214 726</u> 189 391	<u>200 890</u> 189 391	<u>202 336</u> 189 391	<u>196 566</u> 189 391	<u>205 847</u> 189 391	<u>209 637</u> 189 391
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>382 930</u> 341 622	<u>360 792</u> 341 622	<u>363 106</u> 341 622	<u>353 874</u> 341 622	<u>368 724</u> 341 622	<u>374 787</u> 341 622
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>355 486</u> 317 220					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>395 807</u> 348 144	<u>369 672</u> 348 144	<u>372 403</u> 348 144	<u>361 505</u> 348 144	<u>379 036</u> 348 144	<u>386 194</u> 348 144
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>583 518</u> 514 961	<u>546 109</u> 514 961	<u>550 018</u> 514 961	<u>534 419</u> 514 961	<u>559 512</u> 514 961	<u>569 758</u> 514 961

					-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>229 498</u> 208 081	<u>243 477</u> 208 081	<u>248 935</u> 208 081
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>168 934</u> 151 101	<u>179 328</u> 151 101	<u>182 128</u> 151 101
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>311 451</u> 282 706	<u>327 657</u> 282 706	<u>332 023</u> 282 706
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>211 355</u> 189 391	<u>224 112</u> 189 391	<u>227 549</u> 189 391
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>377 537</u> 341 622	<u>397 947</u> 341 622	<u>403 446</u> 341 622
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>389 440</u> 348 144	<u>413 535</u> 348 144	<u>420 027</u> 348 144
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>574 404</u> 514 961	<u>608 894</u> 514 961	<u>618 186</u> 514 961

							-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>742 433</u> 655 112	<u>694 775</u> 655 112	<u>699 755</u> 655 112	<u>679 882</u> 655 112	<u>711 850</u> 655 112	<u>724 902</u> 655 112
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>49 129</u> 43 863					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>61 679</u> 54 601					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>79 752</u> 69 582					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>173 050</u> 154 009					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>234 569</u> 208 845					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>353 059</u> 314 840					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>430 126</u> 382 572					
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>356 811</u> 319 419					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>70 787</u> 67 652					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>72 993</u> 69 327	<u>85 064</u> 69 327	<u>97 712</u> 69 327	<u>90 537</u> 69 327	<u>80 594</u> 69 327	<u>76 176</u> 69 327

					-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>730 822</u> 655 112	<u>774 761</u> 655 112	<u>786 599</u> 655 112
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497			
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>74 402</u> 69 327	<u>79 201</u> 69 327	<u>82 495</u> 69 327

							-	-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	140	<u>4 732</u> 3 544	<u>4 014</u> 3 544	<u>4 089</u> 3 544	<u>3 790</u> 3 544	<u>4 272</u> 3 544	<u>4 468</u> 3 544
226-102-0702	-2	.	1	80	<u>14 939</u> 14 020					
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 661</u> 8 809	<u>9 585</u> 8 809	<u>9 697</u> 8 809	<u>9 248</u> 8 809	<u>9 970</u> 8 809	<u>10 265</u> 8 809

226-103.

							-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.								
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>205 017</u> 185 349					
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600	<u>35 213</u> 29 828					
226-103-1109	3	.	1	700	<u>40 931</u> 34 652					
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>18 214</u> 14 884	<u>16 267</u> 14 884	<u>16 470</u> 14 884	<u>15 658</u> 14 884	<u>16 964</u> 14 884	<u>17 498</u> 14 884
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 643</u> 11 618	<u>12 849</u> 11 618	<u>13 037</u> 11 618	<u>12 289</u> 11 618	<u>13 492</u> 11 618	<u>13 983</u> 11 618

					-	-	-
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0701	-1	.	1	140	$\frac{4\,557}{3\,544}$	$\frac{5\,219}{3\,544}$	$\frac{5\,397}{3\,544}$
226-102-0702	-2	.	1	80			
226-102-0704	-9	.	1	210	$\frac{10\,399}{8\,809}$	$\frac{11\,391}{8\,809}$	$\frac{11\,658}{8\,809}$

					-	-
226-103-0100	13015-2012	.				
226-103-0110	75.75	.	1	2000		
226-103-1100	13015-2012	.				
226-103-1108	2	.	1	600		
226-103-1109	3	.	1	700		
226-103-1400	13015-2012	.				
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	$\frac{19\,535}{14\,884}$	$\frac{20\,019}{14\,884}$
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	$\frac{15\,860}{11\,618}$	$\frac{16\,305}{11\,618}$

							-	-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>13 293</u> 11 155	<u>12 063</u> 11 155	<u>12 192</u> 11 155	<u>11 679</u> 11 155	<u>12 504</u> 11 155	<u>12 841</u> 11 155	<u>12 993</u> 11 155
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>6 919</u> 6 080	<u>6 458</u> 6 080	<u>6 506</u> 6 080	<u>6 314</u> 6 080	<u>6 623</u> 6 080	<u>6 750</u> 6 080	<u>6 807</u> 6 080
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>5 827</u> 5 086						
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 948</u> 3 401	<u>3 640</u> 3 401	<u>3 672</u> 3 401	<u>3 544</u> 3 401	<u>3 750</u> 3 401	<u>3 835</u> 3 401	<u>3 873</u> 3 401
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 809</u> 7 150	<u>7 836</u> 7 150	<u>7 937</u> 7 150	<u>7 531</u> 7 150	<u>8 184</u> 7 150	<u>8 451</u> 7 150	<u>8 572</u> 7 150
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>545 277</u> 474 340						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>586 728</u> 509 894						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>633 730</u> 545 803						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>676 511</u> 582 659						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>787 610</u> 686 494						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>162 514</u> 139 768						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>237 502</u> 204 444						

					-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{14\,127}{11\,155}$	$\frac{14\,433}{11\,155}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{7\,232}{6\,080}$	$\frac{7\,347}{6\,080}$
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80		
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	$\frac{4\,156}{3\,401}$	$\frac{4\,233}{3\,401}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{9\,470}{7\,150}$	$\frac{9\,712}{7\,150}$
226-103-1600	13015-2012	.				
226-103-1601	450	.	1	7700		
226-103-1602	500	.	1	8350		
226-103-1603	600 -	.	1	9650		
226-103-1604	650 -	.	1	10300		
226-103-1605	700 -	.	1	10950		
226-103-1700	13015-2012	.				
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500		
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630		

							-	-	-	-	-
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>278 392</u> 239 681						
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520	<u>234 693</u> 202 551						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>186 937</u> 163 711						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>212 367</u> 185 514						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>260 828</u> 227 547						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>308 387</u> 268 697						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>263 965</u> 231 249						
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>25 972</u> 19 830	<u>22 283</u> 19 830	<u>22 668</u> 19 830	<u>21 130</u> 19 830	<u>23 604</u> 19 830	<u>24 615</u> 19 830	<u>25 073</u> 19 830
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>34 438</u> 26 252	<u>29 519</u> 26 252	<u>30 033</u> 26 252	<u>27 981</u> 26 252	<u>31 281</u> 26 252	<u>32 629</u> 26 252	<u>33 240</u> 26 252
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>50 802</u> 40 965	<u>45 011</u> 40 965	<u>45 616</u> 40 965	<u>43 202</u> 40 965	<u>47 086</u> 40 965	<u>48 672</u> 40 965	<u>49 391</u> 40 965

226-104.

							-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								

8.04-08-2021

					-	-
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250		
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520		
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500		
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900		
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600		
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300		
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520		
226-103-1800	13015-2012	.				
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>28 475</u> 19 830	<u>29 392</u> 19 830
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>37 775</u> 26 252	<u>38 997</u> 26 252
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>54 730</u> 40 965	<u>56 168</u> 40 965

					-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.					

							-	-	-	-
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>12 838 445</u> 11 704 685					
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 338 827</u> 2 048 924					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 576 987</u> 2 282 414	<u>2 415 833</u> 2 282 414	<u>2 432 290</u> 2 282 414	<u>2 362 423</u> 2 282 414	<u>2 472 257</u> 2 282 414	<u>2 518 192</u> 2 282 414
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 469 759</u> 3 155 204					
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 705 032</u> 3 385 863					
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 916 255</u> 2 579 105					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 161 000</u> 2 819 051	<u>2 976 123</u> 2 819 051	<u>2 995 003</u> 2 819 051	<u>2 914 851</u> 2 819 051	<u>3 040 853</u> 2 819 051	<u>3 093 550</u> 2 819 051
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 173 990</u> 4 605 512	<u>4 865 589</u> 4 605 512	<u>4 897 083</u> 4 605 512	<u>4 763 378</u> 4 605 512	<u>4 973 568</u> 4 605 512	<u>5 061 474</u> 4 605 512
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>11 960 526</u> 10 951 756					
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 109 775</u> 1 880 109					
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 633 697</u> 2 355 356					
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 069 024</u> 2 744 983					
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 117 562</u> 4 565 056					

					-	-	-
226-104-0101	-42	.	1	71200			
226-104-0103	-21	.	1	19700			
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 538 045</u> 2 282 414	<u>2 685 414</u> 2 282 414	<u>2 725 120</u> 2 282 414
226-104-0105	-22,16	.	1	19900			
226-104-0106	-22,16	.	1	19900			
226-104-0107	-24	.	1	22600			
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 116 325</u> 2 819 051	<u>3 285 389</u> 2 819 051	<u>3 330 939</u> 2 819 051
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 099 466</u> 4 605 512	<u>5 381 488</u> 4 605 512	<u>5 457 473</u> 4 605 512
226-104-0110	-42	.	1	62500			
226-104-0117	-18	.	1	15200			
226-104-0118	-21	.	1	18300			
226-104-0119	-24	.	1	21300			
226-104-0120	-33	.	1	36500			

							-	-	-	-
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 711 158</u> 1 514 084					
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 077 095</u> 1 831 965					
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 788 138</u> 2 488 186					
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 638 308</u> 3 246 119					
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 097 400</u> 3 650 374					
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 548 876</u> 5 860 529					
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 478 996</u> 8 509 593					
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 995 455</u> 2 636 931					
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>3 445 508</u> 3 060 816					
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>3 930 568</u> 3 455 844					
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>6 845 502</u> 6 052 235					
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 556 059</u> 1 380 609					

				,	-	-	-
226-104-0121	12	.	1	13200			
226-104-0122	15	.	1	16500			
226-104-0123	18	.	1	19800			
226-104-0124	21	.	1	25900			
226-104-0125	24	.	1	29600			
226-104-0126	33	.	1	45200			
226-104-0127	42	.	1	63250			
226-104-0200	13015-2012	.					
226-104-0202	93	.	1	24200			
226-104-0204	98	.	1	25600			
226-104-0206	115	.	1	32100			
226-104-0214	165	.	1	53200			
226-104-0219	50	.	1	11700			

							-	-	-	-
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 981 640</u> 1 759 442					
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>3 300 295</u> 2 977 913					
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>3 624 403</u> 3 208 950					
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>4 744 598</u> 4 162 240					
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>6 311 488</u> 5 563 378					
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 956 060</u> 2 615 652					
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>3 888 386</u> 3 445 458					

226-105.

							-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 375</u> 5 780	<u>6 067</u> 5 780	<u>6 099</u> 5 780	<u>5 971</u> 5 780	<u>6 177</u> 5 780	<u>6 262</u> 5 780	<u>6 300</u> 5 780

25.**251.****251-3.**

8.04-08-2021

				,	-	-	-
226-104-0223	60	.	1	14800			
226-104-0225	73	.	1	20800			
226-104-0229	93	.	1	27800			
226-104-0233	115	.	1	39500			
226-104-0237	135	.	1	50400			
226-104-0243	93	.	1	22800			
226-104-0245	115	.	1	29600			

				,	-	-
226-105-0100	13015-2012	.				
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 583</u> 5 780	<u>6 660</u> 5 780

251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 004 015</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> 3 796 874						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 907 933</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 412 808</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>21 690</u> 19 708	<u>23 091</u> 19 708	<u>22 296</u> 19 708	<u>21 196</u> 19 708	<u>20 707</u> 19 708	<u>20 510</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 236</u> 15 368	<u>18 610</u> 15 368	<u>17 830</u> 15 368	<u>16 750</u> 15 368	<u>16 269</u> 15 368	<u>16 077</u> 15 368

255.**255-1.**

					-	-
251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		
251-302-0400	33320-2015	.				
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>21 041</u> 19 708	<u>21 406</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 598</u> 15 368	<u>16 956</u> 15 368

255-101.

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	$\frac{76\,631}{74\,459}$	$\frac{89\,813}{74\,459}$	$\frac{99\,449}{74\,459}$	$\frac{95\,101}{74\,459}$	$\frac{85\,495}{74\,459}$	$\frac{81\,226}{74\,459}$	$\frac{79\,512}{74\,459}$

255-102.

						-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0200	17608-2017	2					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{1\,723}{1\,622}$		
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{1\,951}{1\,845}$		
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{1\,906}{1\,785}$		
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{2\,156}{2\,030}$		
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,684}{1\,962}$	$\frac{4\,043}{1\,962}$	$\frac{3\,380}{1\,962}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,961}{2\,233}$	$\frac{4\,320}{2\,233}$	$\frac{3\,657}{2\,233}$

8.04-08-2021

				,	-	-
255-101-0100	6665-91	3				
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>70 395</u> 63 305	<u>72 699</u> 63 305

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035

[illegible]

					-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{2\,411}{1\,734}$	$\frac{2\,411}{1\,734}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{5\,100}{4\,352}$	$\frac{5\,100}{4\,352}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$
261-101-0200	, ,					
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	$\frac{31\,169}{28\,518}$	$\frac{31\,169}{28\,518}$
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	$\frac{32\,152}{29\,481}$	$\frac{32\,152}{29\,481}$
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	$\frac{30\,637}{27\,997}$	$\frac{30\,637}{27\,997}$
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	$\frac{35\,777}{33\,035}$	$\frac{35\,777}{33\,035}$
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	$\frac{30\,419}{27\,782}$	$\frac{30\,419}{27\,782}$

[illegible]

					-	-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>45 997</u> 43 310	<u>45 997</u> 43 310
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653
261-101-0300	,					
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585

					-	-
261-101-0382	, 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298
261-101-0383	, 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная