

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	3
211-5.	3
211-6.	4
211-7.	4
212. , , ,	5
212-1.	5
212-4.	39
212-5.	42
212-6.	45
213.	46
213-1.	46
213-3. , ,	46
22.	48
221.	48
221-1.	49
222. ,	50
222-1. , ,	50
222-2. ,	54
222-3. , ,	56
225.	57
225-1.	57
225-2.	59
226.	69

8.04-08-2021

IV

226-1.	69
25.	72
251. , ,	72
251-3. ,	72
255. , ,	73
255-1.	73
26.	75
261.	75
261-1.	75

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,997}{1\,094}$	$\frac{1\,997}{1\,094}$	$\frac{1\,997}{1\,094}$	$\frac{1\,997}{1\,094}$	$\frac{1\,997}{1\,094}$	$\frac{1\,997}{1\,094}$	$\frac{1\,997}{1\,094}$	$\frac{1\,997}{1\,094}$

211-103.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,745}{451}$	$\frac{1\,745}{451}$	$\frac{1\,745}{451}$	$\frac{1\,745}{451}$	$\frac{1\,745}{451}$	$\frac{1\,745}{451}$	$\frac{1\,745}{451}$	$\frac{1\,745}{451}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,964}{521}$	$\frac{1\,964}{521}$	$\frac{1\,964}{521}$	$\frac{1\,964}{521}$	$\frac{1\,964}{521}$	$\frac{1\,964}{521}$	$\frac{1\,964}{521}$	$\frac{1\,964}{521}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,485}{376}$	$\frac{1\,485}{376}$	$\frac{1\,485}{376}$	$\frac{1\,485}{376}$	$\frac{1\,485}{376}$	$\frac{1\,485}{376}$	$\frac{1\,485}{376}$	$\frac{1\,485}{376}$

211-2.

211-201.

							-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,579}{3\,670}$	$\frac{7\,167}{3\,670}$	$\frac{11\,027}{3\,670}$	$\frac{7\,167}{3\,670}$	$\frac{4\,772}{3\,670}$	$\frac{7\,725}{3\,670}$	$\frac{7\,798}{3\,670}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,397}{3\,518}$	$\frac{6\,987}{3\,518}$	$\frac{10\,820}{3\,518}$	$\frac{6\,987}{3\,518}$	$\frac{4\,610}{3\,518}$	$\frac{7\,542}{3\,518}$	$\frac{7\,614}{3\,518}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,650}{3\,071}$	$\frac{6\,889}{3\,071}$	$\frac{10\,311}{3\,071}$	$\frac{6\,674}{3\,071}$	$\frac{4\,315}{3\,071}$	$\frac{6\,794}{3\,071}$	$\frac{6\,794}{3\,071}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,471}{3\,618}$	$\frac{7\,064}{3\,618}$	$\frac{10\,869}{3\,618}$	$\frac{7\,064}{3\,618}$	$\frac{4\,704}{3\,618}$	$\frac{7\,615}{3\,618}$	$\frac{7\,686}{3\,618}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,650}{3\,071}$	$\frac{6\,889}{3\,071}$	$\frac{10\,311}{3\,071}$	$\frac{6\,674}{3\,071}$	$\frac{4\,315}{3\,071}$	$\frac{6\,794}{3\,071}$	$\frac{6\,794}{3\,071}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,775}{2\,623}$	$\frac{6\,963}{2\,623}$	$\frac{9\,802}{2\,623}$	$\frac{6\,428}{2\,623}$	$\frac{4\,214}{2\,623}$	$\frac{5\,941}{2\,623}$	$\frac{5\,933}{2\,623}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,526}{2\,423}$	$\frac{6\,696}{2\,423}$	$\frac{9\,494}{2\,423}$	$\frac{6\,170}{2\,423}$	$\frac{3\,987}{2\,423}$	$\frac{5\,690}{2\,423}$	$\frac{5\,681}{2\,423}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,529}{2\,977}$	$\frac{6\,766}{2\,977}$	$\frac{10\,163}{2\,977}$	$\frac{6\,553}{2\,977}$	$\frac{4\,210}{2\,977}$	$\frac{6\,671}{2\,977}$	$\frac{6\,671}{2\,977}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{5\,986}{3\,417}$	$\frac{8\,826}{3\,417}$	$\frac{10\,768}{3\,417}$	$\frac{7\,734}{3\,417}$	$\frac{5\,602}{3\,417}$	$\frac{6\,180}{3\,417}$	$\frac{6\,090}{3\,417}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{5\,943}{3\,393}$	$\frac{8\,763}{3\,393}$	$\frac{10\,691}{3\,393}$	$\frac{7\,679}{3\,393}$	$\frac{5\,562}{3\,393}$	$\frac{6\,136}{3\,393}$	$\frac{6\,047}{3\,393}$

							-	-	-	-	-
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>5 909</u> 3 377	<u>8 709</u> 3 377	<u>10 623</u> 3 377	<u>7 632</u> 3 377	<u>5 530</u> 3 377	<u>6 100</u> 3 377	<u>6 012</u> 3 377
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>5 900</u> 3 368	<u>8 700</u> 3 368	<u>10 615</u> 3 368	<u>7 623</u> 3 368	<u>5 522</u> 3 368	<u>6 092</u> 3 368	<u>6 003</u> 3 368
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	<u>5 517</u> 3 010	<u>8 296</u> 3 010	<u>10 196</u> 3 010	<u>7 227</u> 3 010	<u>5 141</u> 3 010	<u>5 707</u> 3 010	<u>5 619</u> 3 010
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 772</u> 3 295	<u>8 510</u> 3 295	<u>10 383</u> 3 295	<u>7 457</u> 3 295	<u>5 401</u> 3 295	<u>5 959</u> 3 295	<u>5 872</u> 3 295
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	<u>5 275</u> 2 773	<u>8 054</u> 2 773	<u>9 955</u> 2 773	<u>6 985</u> 2 773	<u>4 899</u> 2 773	<u>5 465</u> 2 773	<u>5 377</u> 2 773

211-4.
211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 869</u> 2 043	<u>6 220</u> 2 043	<u>9 887</u> 2 043	<u>4 700</u> 2 043	<u>5 699</u> 2 043	<u>3 002</u> 2 043	<u>5 127</u> 2 043
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 869</u> 2 043	<u>6 219</u> 2 043	<u>9 887</u> 2 043	<u>4 700</u> 2 043	<u>5 699</u> 2 043	<u>3 002</u> 2 043	<u>5 127</u> 2 043
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 161</u> 2 329	<u>6 512</u> 2 329	<u>10 179</u> 2 329	<u>4 992</u> 2 329	<u>5 991</u> 2 329	<u>3 294</u> 2 329	<u>5 419</u> 2 329

211-5.

211-501.

				,	.	.	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 418</u> 1 857	<u>6 402</u> 1 857	<u>9 697</u> 1 857	<u>5 506</u> 1 857	<u>4 222</u> 1 857	<u>4 261</u> 1 857	<u>5 287</u> 1 857

211-6.**211-601. -**

				,	.	.	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 718</u> 686	<u>4 986</u> 686	<u>9 023</u> 686	<u>3 196</u> 686	<u>4 178</u> 686	<u>1 608</u> 686	<u>4 265</u> 686

211-7.**211-701.**

				,	.	.	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 032</u> 3 743	<u>10 684</u> 3 743	<u>13 181</u> 3 743	<u>9 279</u> 3 743	<u>6 538</u> 3 743	<u>7 282</u> 3 743	<u>7 166</u> 3 743
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 032</u> 3 743	<u>10 684</u> 3 743	<u>13 181</u> 3 743	<u>9 279</u> 3 743	<u>6 538</u> 3 743	<u>7 282</u> 3 743	<u>7 166</u> 3 743

							-	-	-	-	-
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 032</u> 3 743	<u>10 684</u> 3 743	<u>13 181</u> 3 743	<u>9 279</u> 3 743	<u>6 538</u> 3 743	<u>7 282</u> 3 743	<u>7 166</u> 3 743
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 032</u> 3 743	<u>10 684</u> 3 743	<u>13 181</u> 3 743	<u>9 279</u> 3 743	<u>6 538</u> 3 743	<u>7 282</u> 3 743	<u>7 166</u> 3 743
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 032</u> 3 743	<u>10 684</u> 3 743	<u>13 181</u> 3 743	<u>9 279</u> 3 743	<u>6 538</u> 3 743	<u>7 282</u> 3 743	<u>7 166</u> 3 743
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 032</u> 3 743	<u>10 684</u> 3 743	<u>13 181</u> 3 743	<u>9 280</u> 3 743	<u>6 538</u> 3 743	<u>7 282</u> 3 743	<u>7 166</u> 3 743

212.**212-1.****212-101.**

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 936</u> 17 408	<u>28 157</u> 17 482	<u>36 351</u> 17 495	<u>26 266</u> 17 495	<u>32 065</u> 17 495	<u>23 524</u> 17 495	<u>32 156</u> 17 495
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 149</u> 17 616	<u>28 370</u> 17 691	<u>36 565</u> 17 704	<u>26 479</u> 17 704	<u>32 278</u> 17 704	<u>23 737</u> 17 704	<u>32 369</u> 17 704
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 352</u> 18 691	<u>29 885</u> 18 691	<u>37 571</u> 18 691	<u>27 222</u> 18 691	<u>33 330</u> 18 691	<u>25 209</u> 18 691	<u>33 202</u> 18 691

							-	-	-	-	-
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 322</u> 18 877	<u>29 671</u> 18 877	<u>37 762</u> 18 877	<u>27 578</u> 18 877	<u>33 475</u> 18 877	<u>24 836</u> 18 877	<u>33 475</u> 18 877
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 515</u> 19 066	<u>29 863</u> 19 066	<u>37 955</u> 19 066	<u>27 771</u> 19 066	<u>33 668</u> 19 066	<u>25 029</u> 19 066	<u>33 668</u> 19 066
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 807</u> 19 352	<u>30 154</u> 19 351	<u>38 246</u> 19 352	<u>28 062</u> 19 352	<u>33 959</u> 19 352	<u>25 320</u> 19 352	<u>33 959</u> 19 352
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 102</u> 19 642	<u>30 451</u> 19 642	<u>38 542</u> 19 643	<u>28 359</u> 19 643	<u>34 256</u> 19 643	<u>25 617</u> 19 643	<u>34 256</u> 19 643
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 404</u> 19 937	<u>30 752</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>28 659</u> 19 937	<u>34 556</u> 19 937	<u>25 917</u> 19 937	<u>34 556</u> 19 937
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 515</u> 19 066	<u>29 863</u> 19 066	<u>37 955</u> 19 066	<u>27 771</u> 19 066	<u>33 668</u> 19 066	<u>25 029</u> 19 066	<u>33 668</u> 19 066
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 709</u> 19 257	<u>30 057</u> 19 256	<u>38 149</u> 19 257	<u>27 965</u> 19 257	<u>33 862</u> 19 257	<u>25 223</u> 19 257	<u>33 862</u> 19 257
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 004</u> 19 546	<u>30 352</u> 19 545	<u>38 444</u> 19 546	<u>28 260</u> 19 546	<u>34 158</u> 19 546	<u>25 519</u> 19 546	<u>34 158</u> 19 546
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 302</u> 19 838	<u>30 652</u> 19 839	<u>38 743</u> 19 839	<u>28 559</u> 19 839	<u>34 457</u> 19 839	<u>25 818</u> 19 839	<u>34 457</u> 19 839
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 606</u> 20 136	<u>30 954</u> 20 135	<u>39 046</u> 20 136	<u>28 862</u> 20 136	<u>34 759</u> 20 136	<u>26 120</u> 20 136	<u>34 759</u> 20 136
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 709</u> 19 257	<u>30 057</u> 19 256	<u>38 149</u> 19 257	<u>27 965</u> 19 257	<u>33 862</u> 19 257	<u>25 223</u> 19 257	<u>33 862</u> 19 257
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 905</u> 19 449	<u>30 254</u> 19 449	<u>38 346</u> 19 450	<u>28 162</u> 19 450	<u>34 059</u> 19 450	<u>25 420</u> 19 450	<u>34 059</u> 19 450
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 204</u> 19 741	<u>30 552</u> 19 741	<u>38 643</u> 19 742	<u>28 460</u> 19 742	<u>34 357</u> 19 742	<u>25 718</u> 19 742	<u>34 357</u> 19 742

							-	-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 505</u> 20 037	<u>30 853</u> 20 036	<u>38 945</u> 20 037	<u>28 761</u> 20 037	<u>34 658</u> 20 037	<u>26 019</u> 20 037	<u>34 658</u> 20 037
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 812</u> 20 338	<u>31 161</u> 20 338	<u>39 252</u> 20 338	<u>29 068</u> 20 338	<u>34 965</u> 20 338	<u>26 326</u> 20 338	<u>34 965</u> 20 338
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 905</u> 19 449	<u>30 254</u> 19 449	<u>38 346</u> 19 450	<u>28 162</u> 19 450	<u>34 059</u> 19 450	<u>25 420</u> 19 450	<u>34 059</u> 19 450
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 104</u> 19 644	<u>30 452</u> 19 643	<u>38 544</u> 19 644	<u>28 360</u> 19 644	<u>34 257</u> 19 644	<u>25 618</u> 19 644	<u>34 257</u> 19 644
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 405</u> 19 939	<u>30 753</u> 19 938	<u>38 844</u> 19 938	<u>28 660</u> 19 938	<u>34 558</u> 19 938	<u>25 919</u> 19 938	<u>34 558</u> 19 938
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 710</u> 20 238	<u>31 058</u> 20 237	<u>39 149</u> 20 238	<u>28 966</u> 20 238	<u>34 863</u> 20 238	<u>26 224</u> 20 238	<u>34 863</u> 20 238
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 020</u> 20 542	<u>31 368</u> 20 541	<u>39 459</u> 20 541	<u>29 275</u> 20 541	<u>35 172</u> 20 541	<u>26 533</u> 20 541	<u>35 172</u> 20 541
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 962</u> 18 413	<u>29 187</u> 18 491	<u>37 382</u> 18 505	<u>27 296</u> 18 505	<u>33 095</u> 18 505	<u>24 554</u> 18 505	<u>33 186</u> 18 505
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 149</u> 18 597	<u>29 375</u> 18 676	<u>37 570</u> 18 690	<u>27 484</u> 18 690	<u>33 284</u> 18 690	<u>24 743</u> 18 690	<u>33 374</u> 18 690
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 339</u> 18 784	<u>29 566</u> 18 863	<u>37 761</u> 18 877	<u>27 675</u> 18 877	<u>33 475</u> 18 877	<u>24 934</u> 18 877	<u>33 565</u> 18 877
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 627</u> 19 065	<u>29 854</u> 19 146	<u>38 050</u> 19 160	<u>27 964</u> 19 160	<u>33 764</u> 19 160	<u>25 222</u> 19 160	<u>33 854</u> 19 160
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 918</u> 19 351	<u>30 147</u> 19 432	<u>38 343</u> 19 447	<u>28 257</u> 19 447	<u>34 056</u> 19 447	<u>25 515</u> 19 447	<u>34 147</u> 19 447

							-	-	-	-	-
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 214</u> 19 641	<u>30 444</u> 19 724	<u>38 640</u> 19 739	<u>28 554</u> 19 739	<u>34 354</u> 19 739	<u>25 813</u> 19 739	<u>34 444</u> 19 739
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 18 784	<u>29 566</u> 18 863	<u>37 761</u> 18 877	<u>27 675</u> 18 877	<u>33 475</u> 18 877	<u>24 934</u> 18 877	<u>33 565</u> 18 877
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 530</u> 18 971	<u>29 758</u> 19 051	<u>37 953</u> 19 065	<u>27 868</u> 19 065	<u>33 667</u> 19 065	<u>25 126</u> 19 065	<u>33 757</u> 19 065
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 822</u> 19 256	<u>30 050</u> 19 338	<u>38 246</u> 19 352	<u>28 160</u> 19 352	<u>33 959</u> 19 352	<u>25 418</u> 19 352	<u>34 050</u> 19 352
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 115</u> 19 544	<u>30 345</u> 19 627	<u>38 541</u> 19 641	<u>28 455</u> 19 641	<u>34 255</u> 19 641	<u>25 713</u> 19 641	<u>34 345</u> 19 641
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 415</u> 19 838	<u>30 646</u> 19 922	<u>38 842</u> 19 937	<u>28 756</u> 19 937	<u>34 556</u> 19 937	<u>26 015</u> 19 937	<u>34 646</u> 19 937
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 530</u> 18 971	<u>29 758</u> 19 051	<u>37 953</u> 19 065	<u>27 868</u> 19 065	<u>33 667</u> 19 065	<u>25 126</u> 19 065	<u>33 757</u> 19 065
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 724</u> 19 161	<u>29 952</u> 19 242	<u>38 148</u> 19 256	<u>28 062</u> 19 256	<u>33 862</u> 19 256	<u>25 320</u> 19 256	<u>33 952</u> 19 256
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 018</u> 19 449	<u>30 247</u> 19 531	<u>38 443</u> 19 545	<u>28 357</u> 19 545	<u>34 157</u> 19 545	<u>25 616</u> 19 545	<u>34 247</u> 19 545
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 315</u> 19 740	<u>30 546</u> 19 823	<u>38 742</u> 19 838	<u>28 656</u> 19 838	<u>34 455</u> 19 838	<u>25 914</u> 19 838	<u>34 546</u> 19 838
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 617</u> 20 037	<u>30 849</u> 20 121	<u>39 046</u> 20 136	<u>28 960</u> 20 136	<u>34 759</u> 20 136	<u>26 218</u> 20 136	<u>34 850</u> 20 136
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 724</u> 19 161	<u>29 952</u> 19 242	<u>38 148</u> 19 256	<u>28 062</u> 19 256	<u>33 862</u> 19 256	<u>25 320</u> 19 256	<u>33 952</u> 19 256
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 920</u> 19 353	<u>30 149</u> 19 435	<u>38 345</u> 19 449	<u>28 259</u> 19 449	<u>34 059</u> 19 449	<u>25 518</u> 19 449	<u>34 149</u> 19 449

							-	-	-	-	-
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 216</u> 19 643	<u>30 447</u> 19 726	<u>38 643</u> 19 741	<u>28 557</u> 19 741	<u>34 356</u> 19 741	<u>25 815</u> 19 741	<u>34 447</u> 19 741
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 516</u> 19 937	<u>30 748</u> 20 021	<u>38 944</u> 20 036	<u>28 858</u> 20 036	<u>34 657</u> 20 036	<u>26 116</u> 20 036	<u>34 748</u> 20 036
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 821</u> 20 236	<u>31 054</u> 20 321	<u>39 250</u> 20 337	<u>29 164</u> 20 337	<u>34 964</u> 20 337	<u>26 423</u> 20 337	<u>35 054</u> 20 337
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 067</u> 19 391	<u>30 599</u> 19 391	<u>38 286</u> 19 391	<u>27 937</u> 19 391	<u>34 045</u> 19 391	<u>25 923</u> 19 391	<u>33 916</u> 19 391
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 043</u> 19 584	<u>30 392</u> 19 584	<u>38 483</u> 19 584	<u>28 299</u> 19 584	<u>34 196</u> 19 584	<u>25 557</u> 19 584	<u>34 196</u> 19 584
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 244</u> 19 781	<u>30 592</u> 19 780	<u>38 683</u> 19 780	<u>28 499</u> 19 780	<u>34 396</u> 19 780	<u>25 757</u> 19 780	<u>34 396</u> 19 780
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 546</u> 20 077	<u>30 895</u> 20 077	<u>38 985</u> 20 077	<u>28 802</u> 20 077	<u>34 699</u> 20 077	<u>26 060</u> 20 077	<u>34 699</u> 20 077
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 853</u> 20 378	<u>31 203</u> 20 379	<u>39 293</u> 20 379	<u>29 110</u> 20 379	<u>35 007</u> 20 379	<u>26 368</u> 20 379	<u>35 007</u> 20 379
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 164</u> 20 683	<u>31 515</u> 20 685	<u>39 605</u> 20 685	<u>29 422</u> 20 685	<u>35 319</u> 20 685	<u>26 680</u> 20 685	<u>35 319</u> 20 685
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 244</u> 19 781	<u>30 592</u> 19 780	<u>38 683</u> 19 780	<u>28 499</u> 19 780	<u>34 396</u> 19 780	<u>25 757</u> 19 780	<u>34 396</u> 19 780
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 445</u> 19 978	<u>30 794</u> 19 978	<u>38 885</u> 19 978	<u>28 701</u> 19 978	<u>34 598</u> 19 978	<u>25 959</u> 19 978	<u>34 598</u> 19 978
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 751</u> 20 278	<u>31 100</u> 20 278	<u>39 190</u> 20 278	<u>29 007</u> 20 278	<u>34 904</u> 20 278	<u>26 265</u> 20 278	<u>34 904</u> 20 278

							-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 061</u> 20 582	<u>31 410</u> 20 582	<u>39 501</u> 20 582	<u>29 317</u> 20 582	<u>35 215</u> 20 582	<u>26 576</u> 20 582	<u>35 215</u> 20 582
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 375</u> 20 890	<u>31 725</u> 20 891	<u>39 815</u> 20 891	<u>29 632</u> 20 891	<u>35 529</u> 20 891	<u>26 890</u> 20 891	<u>35 529</u> 20 891
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 445</u> 19 978	<u>30 794</u> 19 978	<u>38 885</u> 19 978	<u>28 701</u> 19 978	<u>34 598</u> 19 978	<u>25 959</u> 19 978	<u>34 598</u> 19 978
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 648</u> 20 177	<u>30 998</u> 20 178	<u>39 089</u> 20 178	<u>28 905</u> 20 178	<u>34 802</u> 20 178	<u>26 163</u> 20 178	<u>34 802</u> 20 178
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 957</u> 20 480	<u>31 307</u> 20 481	<u>39 398</u> 20 481	<u>29 214</u> 20 481	<u>35 111</u> 20 481	<u>26 472</u> 20 481	<u>35 111</u> 20 481
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 270</u> 20 787	<u>31 620</u> 20 788	<u>39 711</u> 20 788	<u>29 527</u> 20 788	<u>35 425</u> 20 788	<u>26 786</u> 20 788	<u>35 425</u> 20 788
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 589</u> 21 100	<u>31 939</u> 21 100	<u>40 029</u> 21 100	<u>29 846</u> 21 100	<u>35 743</u> 21 100	<u>27 104</u> 21 100	<u>35 743</u> 21 100
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 648</u> 20 177	<u>30 998</u> 20 178	<u>39 089</u> 20 178	<u>28 905</u> 20 178	<u>34 802</u> 20 178	<u>26 163</u> 20 178	<u>34 802</u> 20 178
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 854</u> 20 379	<u>31 204</u> 20 380	<u>39 295</u> 20 380	<u>29 111</u> 20 380	<u>35 008</u> 20 380	<u>26 369</u> 20 380	<u>35 008</u> 20 380
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 167</u> 20 686	<u>31 516</u> 20 686	<u>39 607</u> 20 686	<u>29 423</u> 20 686	<u>35 320</u> 20 686	<u>26 681</u> 20 686	<u>35 320</u> 20 686
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 483</u> 20 996	<u>31 832</u> 20 996	<u>39 922</u> 20 996	<u>29 739</u> 20 996	<u>35 636</u> 20 996	<u>26 997</u> 20 996	<u>35 636</u> 20 996
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 804</u> 21 311	<u>32 154</u> 21 311	<u>40 245</u> 21 311	<u>30 061</u> 21 311	<u>35 958</u> 21 311	<u>27 319</u> 21 311	<u>35 958</u> 21 311
212-101-0600	7473-2010	3									

							-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 773</u> 21 064	<u>32 305</u> 21 064	<u>39 992</u> 21 064	<u>29 643</u> 21 064	<u>35 751</u> 21 064	<u>27 629</u> 21 064	<u>35 622</u> 21 064
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 766</u> 21 273	<u>32 115</u> 21 273	<u>40 205</u> 21 273	<u>30 022</u> 21 273	<u>35 919</u> 21 273	<u>27 280</u> 21 273	<u>35 919</u> 21 273
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 983</u> 21 486	<u>32 332</u> 21 486	<u>40 423</u> 21 486	<u>30 239</u> 21 486	<u>36 136</u> 21 486	<u>27 497</u> 21 486	<u>36 136</u> 21 486
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 311</u> 21 807	<u>32 660</u> 21 807	<u>40 751</u> 21 807	<u>30 567</u> 21 807	<u>36 464</u> 21 807	<u>27 825</u> 21 807	<u>36 464</u> 21 807
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 645</u> 22 135	<u>32 994</u> 22 135	<u>41 085</u> 22 135	<u>30 901</u> 22 135	<u>36 798</u> 22 135	<u>28 159</u> 22 135	<u>36 798</u> 22 135
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 983</u> 22 467	<u>33 332</u> 22 467	<u>41 423</u> 22 467	<u>31 239</u> 22 467	<u>37 136</u> 22 467	<u>28 497</u> 22 467	<u>37 136</u> 22 467
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 983</u> 21 486	<u>32 332</u> 21 486	<u>40 423</u> 21 486	<u>30 239</u> 21 486	<u>36 136</u> 21 486	<u>27 497</u> 21 486	<u>36 136</u> 21 486
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 202</u> 21 700	<u>32 551</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>30 458</u> 21 700	<u>36 355</u> 21 700	<u>27 716</u> 21 700	<u>36 355</u> 21 700
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 533</u> 22 026	<u>32 882</u> 22 026	<u>40 973</u> 22 026	<u>30 789</u> 22 026	<u>36 686</u> 22 026	<u>28 047</u> 22 026	<u>36 686</u> 22 026
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 871</u> 22 357	<u>33 220</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>31 127</u> 22 357	<u>37 025</u> 22 357	<u>28 386</u> 22 357	<u>37 025</u> 22 357
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 213</u> 22 692	<u>33 562</u> 22 692	<u>41 653</u> 22 692	<u>31 469</u> 22 692	<u>37 366</u> 22 692	<u>28 727</u> 22 692	<u>37 366</u> 22 692
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 202</u> 21 700	<u>32 551</u> 21 700	<u>40 641</u> 21 700	<u>30 458</u> 21 700	<u>36 355</u> 21 700	<u>27 716</u> 21 700	<u>36 355</u> 21 700
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 423</u> 21 917	<u>32 772</u> 21 917	<u>40 862</u> 21 917	<u>30 679</u> 21 917	<u>36 576</u> 21 917	<u>27 937</u> 21 917	<u>36 576</u> 21 917

							-	-	-	-	-
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 758</u> 22 246	<u>33 107</u> 22 246	<u>41 198</u> 22 246	<u>31 014</u> 22 246	<u>36 911</u> 22 246	<u>28 272</u> 22 246	<u>36 911</u> 22 246
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 099</u> 22 580	<u>33 448</u> 22 580	<u>41 538</u> 22 580	<u>31 355</u> 22 580	<u>37 252</u> 22 580	<u>28 613</u> 22 580	<u>37 252</u> 22 580
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 445</u> 22 919	<u>33 794</u> 22 919	<u>41 884</u> 22 919	<u>31 701</u> 22 919	<u>37 598</u> 22 919	<u>28 959</u> 22 919	<u>37 598</u> 22 919
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 423</u> 21 917	<u>32 772</u> 21 917	<u>40 862</u> 21 917	<u>30 679</u> 21 917	<u>36 576</u> 21 917	<u>27 937</u> 21 917	<u>36 576</u> 21 917
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 647</u> 22 136	<u>32 995</u> 22 136	<u>41 086</u> 22 136	<u>30 902</u> 22 136	<u>36 800</u> 22 136	<u>28 161</u> 22 136	<u>36 800</u> 22 136
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 986</u> 22 469	<u>33 335</u> 22 469	<u>41 425</u> 22 469	<u>31 242</u> 22 469	<u>37 139</u> 22 469	<u>28 500</u> 22 469	<u>37 139</u> 22 469
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 329</u> 22 806	<u>33 678</u> 22 806	<u>41 769</u> 22 806	<u>31 585</u> 22 806	<u>37 482</u> 22 806	<u>28 843</u> 22 806	<u>37 482</u> 22 806
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 679</u> 23 148	<u>34 027</u> 23 148	<u>42 118</u> 23 148	<u>31 934</u> 23 148	<u>37 832</u> 23 148	<u>29 193</u> 23 148	<u>37 832</u> 23 148
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 318</u> 22 794	<u>33 666</u> 22 794	<u>41 757</u> 22 794	<u>31 573</u> 22 794	<u>37 471</u> 22 794	<u>28 832</u> 22 794	<u>37 471</u> 22 794
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 550</u> 23 022	<u>33 899</u> 23 022	<u>41 990</u> 23 022	<u>31 806</u> 23 022	<u>37 703</u> 23 022	<u>29 064</u> 23 022	<u>37 703</u> 23 022
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 902</u> 23 367	<u>34 251</u> 23 367	<u>42 342</u> 23 367	<u>32 158</u> 23 367	<u>38 055</u> 23 367	<u>29 416</u> 23 367	<u>38 055</u> 23 367
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 259</u> 23 718	<u>34 608</u> 23 718	<u>42 699</u> 23 718	<u>32 515</u> 23 718	<u>38 412</u> 23 718	<u>29 773</u> 23 718	<u>38 412</u> 23 718
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 623</u> 24 074	<u>34 972</u> 24 074	<u>43 062</u> 24 074	<u>32 879</u> 24 074	<u>38 776</u> 24 074	<u>30 137</u> 24 074	<u>38 776</u> 24 074

							-	-	-	-	-
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 868</u> 22 137	<u>33 400</u> 22 137	<u>41 087</u> 22 137	<u>30 738</u> 22 137	<u>36 846</u> 22 137	<u>28 724</u> 22 137	<u>36 717</u> 22 137
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 873</u> 22 358	<u>33 220</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>31 127</u> 22 357	<u>37 024</u> 22 357	<u>28 385</u> 22 357	<u>37 024</u> 22 357
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 214</u> 22 693	<u>33 563</u> 22 693	<u>41 654</u> 22 693	<u>31 470</u> 22 693	<u>37 367</u> 22 693	<u>28 728</u> 22 693	<u>37 367</u> 22 693
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 562</u> 23 034	<u>33 910</u> 23 033	<u>42 000</u> 23 033	<u>31 817</u> 23 033	<u>37 714</u> 23 033	<u>29 075</u> 23 033	<u>37 714</u> 23 033
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 915</u> 23 380	<u>34 263</u> 23 379	<u>42 353</u> 23 379	<u>32 170</u> 23 379	<u>38 067</u> 23 379	<u>29 428</u> 23 379	<u>38 067</u> 23 379
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 873</u> 22 358	<u>33 220</u> 22 357	<u>41 311</u> 22 357	<u>31 127</u> 22 357	<u>37 024</u> 22 357	<u>28 385</u> 22 357	<u>37 024</u> 22 357
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 101</u> 22 582	<u>33 449</u> 22 581	<u>41 540</u> 22 581	<u>31 356</u> 22 581	<u>37 253</u> 22 581	<u>28 614</u> 22 581	<u>37 253</u> 22 581
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 446</u> 22 921	<u>33 794</u> 22 920	<u>41 885</u> 22 920	<u>31 701</u> 22 920	<u>37 599</u> 22 920	<u>28 960</u> 22 920	<u>37 599</u> 22 920
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 797</u> 23 264	<u>34 145</u> 23 264	<u>42 236</u> 23 264	<u>32 052</u> 23 264	<u>37 949</u> 23 264	<u>29 310</u> 23 264	<u>37 949</u> 23 264
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 153</u> 23 614	<u>34 501</u> 23 612	<u>42 591</u> 23 612	<u>32 408</u> 23 612	<u>38 305</u> 23 612	<u>29 666</u> 23 612	<u>38 305</u> 23 612
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 101</u> 22 582	<u>33 449</u> 22 581	<u>41 540</u> 22 581	<u>31 356</u> 22 581	<u>37 253</u> 22 581	<u>28 614</u> 22 581	<u>37 253</u> 22 581
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 332</u> 22 808	<u>33 679</u> 22 807	<u>41 770</u> 22 807	<u>31 586</u> 22 807	<u>37 484</u> 22 807	<u>28 845</u> 22 807	<u>37 484</u> 22 807

							-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 681</u> 23 150	<u>34 027</u> 23 148	<u>42 118</u> 23 148	<u>31 934</u> 23 148	<u>37 832</u> 23 148	<u>29 193</u> 23 148	<u>37 832</u> 23 148
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 035</u> 23 498	<u>34 382</u> 23 496	<u>42 472</u> 23 496	<u>32 289</u> 23 496	<u>38 186</u> 23 496	<u>29 547</u> 23 496	<u>38 186</u> 23 496
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 394</u> 23 850	<u>34 741</u> 23 848	<u>42 832</u> 23 848	<u>32 648</u> 23 848	<u>38 545</u> 23 848	<u>29 906</u> 23 848	<u>38 545</u> 23 848
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 022</u> 23 485	<u>34 370</u> 23 484	<u>42 461</u> 23 484	<u>32 277</u> 23 484	<u>38 174</u> 23 484	<u>29 535</u> 23 484	<u>38 174</u> 23 484
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 262</u> 23 720	<u>34 609</u> 23 719	<u>42 700</u> 23 719	<u>32 516</u> 23 719	<u>38 414</u> 23 719	<u>29 775</u> 23 719	<u>38 414</u> 23 719
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 625</u> 24 076	<u>34 973</u> 24 075	<u>43 063</u> 24 075	<u>32 880</u> 24 075	<u>38 777</u> 24 075	<u>30 138</u> 24 075	<u>38 777</u> 24 075
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 994</u> 24 437	<u>35 341</u> 24 436	<u>43 432</u> 24 436	<u>33 248</u> 24 436	<u>39 145</u> 24 436	<u>30 506</u> 24 436	<u>39 145</u> 24 436
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 368</u> 24 804	<u>35 715</u> 24 803	<u>43 805</u> 24 803	<u>33 622</u> 24 803	<u>39 519</u> 24 803	<u>30 880</u> 24 803	<u>39 519</u> 24 803
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 755</u> 23 007	<u>34 288</u> 23 007	<u>41 974</u> 23 007	<u>31 625</u> 23 007	<u>37 733</u> 23 007	<u>29 612</u> 23 007	<u>37 605</u> 23 007
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 768</u> 23 236	<u>34 117</u> 23 236	<u>42 208</u> 23 236	<u>32 024</u> 23 236	<u>37 921</u> 23 236	<u>29 282</u> 23 236	<u>37 921</u> 23 236
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 125</u> 23 586	<u>34 474</u> 23 586	<u>42 564</u> 23 586	<u>32 381</u> 23 586	<u>38 278</u> 23 586	<u>29 639</u> 23 586	<u>38 278</u> 23 586
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 485</u> 23 939	<u>34 834</u> 23 939	<u>42 925</u> 23 939	<u>32 741</u> 23 939	<u>38 638</u> 23 939	<u>29 999</u> 23 939	<u>38 638</u> 23 939

							-	-	-	-	-
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 852</u> 24 299	<u>35 201</u> 24 299	<u>43 291</u> 24 299	<u>33 108</u> 24 299	<u>39 005</u> 24 299	<u>30 366</u> 24 299	<u>39 005</u> 24 299
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 768</u> 23 236	<u>34 117</u> 23 236	<u>42 208</u> 23 236	<u>32 024</u> 23 236	<u>37 921</u> 23 236	<u>29 282</u> 23 236	<u>37 921</u> 23 236
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 006</u> 23 469	<u>34 355</u> 23 469	<u>42 446</u> 23 469	<u>32 262</u> 23 469	<u>38 159</u> 23 469	<u>29 520</u> 23 469	<u>38 159</u> 23 469
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 365</u> 23 821	<u>34 714</u> 23 821	<u>42 805</u> 23 821	<u>32 621</u> 23 821	<u>38 518</u> 23 821	<u>29 879</u> 23 821	<u>38 518</u> 23 821
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 729</u> 24 178	<u>35 078</u> 24 178	<u>43 169</u> 24 178	<u>32 985</u> 24 178	<u>38 882</u> 24 178	<u>30 243</u> 24 178	<u>38 882</u> 24 178
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 100</u> 24 541	<u>35 448</u> 24 541	<u>43 539</u> 24 541	<u>33 355</u> 24 541	<u>39 253</u> 24 541	<u>30 614</u> 24 541	<u>39 253</u> 24 541
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 006</u> 23 469	<u>34 355</u> 23 469	<u>42 446</u> 23 469	<u>32 262</u> 23 469	<u>38 159</u> 23 469	<u>29 520</u> 23 469	<u>38 159</u> 23 469
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 245</u> 23 704	<u>34 594</u> 23 704	<u>42 685</u> 23 704	<u>32 501</u> 23 704	<u>38 398</u> 23 704	<u>29 759</u> 23 704	<u>38 398</u> 23 704
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 608</u> 24 059	<u>34 957</u> 24 059	<u>43 047</u> 24 059	<u>32 864</u> 24 059	<u>38 761</u> 24 059	<u>30 122</u> 24 059	<u>38 761</u> 24 059
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 976</u> 24 420	<u>35 325</u> 24 420	<u>43 415</u> 24 420	<u>33 232</u> 24 420	<u>39 129</u> 24 420	<u>30 490</u> 24 420	<u>39 129</u> 24 420
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 350</u> 24 787	<u>35 699</u> 24 787	<u>43 789</u> 24 787	<u>33 606</u> 24 787	<u>39 503</u> 24 787	<u>30 864</u> 24 787	<u>39 503</u> 24 787
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 963</u> 24 408	<u>35 312</u> 24 408	<u>43 403</u> 24 408	<u>33 219</u> 24 408	<u>39 116</u> 24 408	<u>30 477</u> 24 408	<u>39 116</u> 24 408
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 212</u> 24 652	<u>35 561</u> 24 652	<u>43 652</u> 24 652	<u>33 468</u> 24 652	<u>39 365</u> 24 652	<u>30 726</u> 24 652	<u>39 365</u> 24 652

							-	-	-	-	-
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 590</u> 25 022	<u>35 939</u> 25 022	<u>44 030</u> 25 022	<u>33 846</u> 25 022	<u>39 743</u> 25 022	<u>31 104</u> 25 022	<u>39 743</u> 25 022
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 973</u> 25 397	<u>36 322</u> 25 397	<u>44 412</u> 25 397	<u>34 229</u> 25 397	<u>40 126</u> 25 397	<u>31 487</u> 25 397	<u>40 126</u> 25 397
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 360</u> 25 777	<u>36 709</u> 25 777	<u>44 800</u> 25 777	<u>34 616</u> 25 777	<u>40 513</u> 25 777	<u>31 874</u> 25 777	<u>40 513</u> 25 777
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 928</u> 21 968	<u>35 993</u> 21 968	<u>40 914</u> 21 968	<u>29 359</u> 21 968	<u>36 899</u> 21 968	<u>26 373</u> 21 968	<u>35 088</u> 21 968
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 823</u> 22 296	<u>36 328</u> 22 296	<u>41 249</u> 22 296	<u>29 694</u> 22 296	<u>37 234</u> 22 296	<u>26 708</u> 22 296	<u>35 422</u> 22 296
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 631	<u>36 669</u> 22 630	<u>41 589</u> 22 630	<u>30 035</u> 22 630	<u>37 575</u> 22 630	<u>27 048</u> 22 630	<u>35 763</u> 22 630
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 970	<u>37 015</u> 22 969	<u>41 936</u> 22 969	<u>30 381</u> 22 969	<u>37 921</u> 22 969	<u>27 395</u> 22 969	<u>36 109</u> 22 969
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 186	<u>36 216</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>29 582</u> 22 186	<u>37 122</u> 22 186	<u>26 596</u> 22 186	<u>35 311</u> 22 186
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 051</u> 22 520	<u>36 556</u> 22 519	<u>41 477</u> 22 519	<u>29 922</u> 22 519	<u>37 462</u> 22 519	<u>26 935</u> 22 519	<u>35 650</u> 22 519
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 394</u> 22 857	<u>36 900</u> 22 857	<u>41 821</u> 22 857	<u>30 266</u> 22 857	<u>37 806</u> 22 857	<u>27 279</u> 22 857	<u>35 994</u> 22 857
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 745</u> 23 200	<u>37 250</u> 23 199	<u>42 170</u> 23 199	<u>30 616</u> 23 199	<u>38 156</u> 23 199	<u>27 629</u> 23 199	<u>36 344</u> 23 199
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 616</u> 23 073	<u>37 121</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>30 487</u> 23 073	<u>38 027</u> 23 073	<u>27 501</u> 23 073	<u>36 215</u> 23 073

							-	-	-	-	-
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 420	<u>37 474</u> 23 420	<u>42 395</u> 23 420	<u>30 840</u> 23 420	<u>38 380</u> 23 420	<u>27 854</u> 23 420	<u>36 569</u> 23 420
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 772	<u>37 833</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>31 199</u> 23 771	<u>38 739</u> 23 771	<u>28 212</u> 23 771	<u>36 927</u> 23 771
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>38 196</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>31 562</u> 24 127	<u>39 102</u> 24 127	<u>28 576</u> 24 127	<u>37 291</u> 24 127
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 477</u> 24 801	<u>35 729</u> 24 905	<u>43 929</u> 24 924	<u>33 843</u> 24 924	<u>39 643</u> 24 924	<u>31 102</u> 24 924	<u>39 733</u> 24 924
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 857</u> 25 173	<u>36 111</u> 25 279	<u>44 311</u> 25 298	<u>34 225</u> 25 298	<u>40 025</u> 25 298	<u>31 484</u> 25 298	<u>40 115</u> 25 298
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 242</u> 25 551	<u>36 497</u> 25 658	<u>44 698</u> 25 677	<u>34 612</u> 25 677	<u>40 411</u> 25 677	<u>31 870</u> 25 677	<u>40 502</u> 25 677
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 633</u> 25 934	<u>36 890</u> 26 043	<u>45 091</u> 26 063	<u>35 005</u> 26 063	<u>40 804</u> 26 063	<u>32 263</u> 26 063	<u>40 895</u> 26 063
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 730</u> 25 049	<u>35 983</u> 25 154	<u>44 183</u> 25 173	<u>34 098</u> 25 173	<u>39 897</u> 25 173	<u>31 356</u> 25 173	<u>39 987</u> 25 173
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 113</u> 25 425	<u>36 368</u> 25 532	<u>44 569</u> 25 551	<u>34 483</u> 25 551	<u>40 282</u> 25 551	<u>31 741</u> 25 551	<u>40 373</u> 25 551
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 502</u> 25 806	<u>36 759</u> 25 915	<u>44 959</u> 25 934	<u>34 874</u> 25 934	<u>40 673</u> 25 934	<u>32 132</u> 25 934	<u>40 764</u> 25 934
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 897</u> 26 193	<u>37 155</u> 26 303	<u>45 356</u> 26 323	<u>35 270</u> 26 323	<u>41 070</u> 26 323	<u>32 529</u> 26 323	<u>41 160</u> 26 323
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 751</u> 26 050	<u>37 009</u> 26 160	<u>45 210</u> 26 179	<u>35 124</u> 26 179	<u>40 923</u> 26 179	<u>32 382</u> 26 179	<u>41 014</u> 26 179

							-	-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 151</u> 26 442	<u>37 410</u> 26 554	<u>45 612</u> 26 573	<u>35 526</u> 26 573	<u>41 325</u> 26 573	<u>32 784</u> 26 573	<u>41 416</u> 26 573
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 554</u> 26 838	<u>37 815</u> 26 951	<u>46 017</u> 26 971	<u>35 931</u> 26 971	<u>41 731</u> 26 971	<u>33 190</u> 26 971	<u>41 821</u> 26 971
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 965</u> 27 240	<u>38 228</u> 27 355	<u>46 430</u> 27 375	<u>36 344</u> 27 375	<u>42 143</u> 27 375	<u>33 602</u> 27 375	<u>42 234</u> 27 375
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 044</u> 22 081	<u>36 109</u> 22 081	<u>41 029</u> 22 081	<u>29 475</u> 22 081	<u>37 014</u> 22 081	<u>26 488</u> 22 081	<u>35 203</u> 22 081
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>24 939</u> 22 410	<u>36 444</u> 22 410	<u>41 365</u> 22 410	<u>29 810</u> 22 410	<u>37 350</u> 22 410	<u>26 824</u> 22 410	<u>35 539</u> 22 410
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>25 282</u> 22 747	<u>36 788</u> 22 747	<u>41 709</u> 22 747	<u>30 154</u> 22 747	<u>37 694</u> 22 747	<u>27 168</u> 22 747	<u>35 882</u> 22 747
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>25 630</u> 23 087	<u>37 136</u> 23 088	<u>42 057</u> 23 088	<u>30 502</u> 23 088	<u>38 042</u> 23 088	<u>27 516</u> 23 088	<u>36 231</u> 23 088
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>24 826</u> 22 300	<u>36 332</u> 22 300	<u>41 253</u> 22 300	<u>29 698</u> 22 300	<u>37 238</u> 22 300	<u>26 712</u> 22 300	<u>35 427</u> 22 300
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 168</u> 22 634	<u>36 674</u> 22 635	<u>41 594</u> 22 635	<u>30 040</u> 22 635	<u>37 580</u> 22 635	<u>27 053</u> 22 635	<u>35 768</u> 22 635
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>25 514</u> 22 974	<u>37 020</u> 22 974	<u>41 940</u> 22 974	<u>30 386</u> 22 974	<u>37 926</u> 22 974	<u>27 399</u> 22 974	<u>36 114</u> 22 974
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>25 865</u> 23 318	<u>37 371</u> 23 318	<u>42 292</u> 23 318	<u>30 737</u> 23 318	<u>38 277</u> 23 318	<u>27 751</u> 23 318	<u>36 465</u> 23 318
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>25 736</u> 23 192	<u>37 242</u> 23 192	<u>42 162</u> 23 192	<u>30 608</u> 23 192	<u>38 148</u> 23 192	<u>27 621</u> 23 192	<u>36 336</u> 23 192

							-	-	-	-	-
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 091</u> 23 540	<u>37 596</u> 23 539	<u>42 517</u> 23 539	<u>30 962</u> 23 539	<u>38 502</u> 23 539	<u>27 976</u> 23 539	<u>36 691</u> 23 539
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>26 451</u> 23 893	<u>37 957</u> 23 893	<u>42 878</u> 23 893	<u>31 323</u> 23 893	<u>38 863</u> 23 893	<u>28 337</u> 23 893	<u>37 052</u> 23 893
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>26 817</u> 24 251	<u>38 322</u> 24 251	<u>43 243</u> 24 251	<u>31 688</u> 24 251	<u>39 228</u> 24 251	<u>28 702</u> 24 251	<u>37 417</u> 24 251
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 620</u> 26 902	<u>37 881</u> 27 015	<u>46 083</u> 27 035	<u>35 997</u> 27 035	<u>41 796</u> 27 035	<u>33 255</u> 27 035	<u>41 887</u> 27 035
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 032</u> 27 306	<u>38 295</u> 27 421	<u>46 497</u> 27 441	<u>36 411</u> 27 441	<u>42 210</u> 27 441	<u>33 669</u> 27 441	<u>42 301</u> 27 441
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 449</u> 27 714	<u>38 714</u> 27 831	<u>46 916</u> 27 852	<u>36 830</u> 27 852	<u>42 629</u> 27 852	<u>34 088</u> 27 852	<u>42 720</u> 27 852
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 873</u> 28 131	<u>39 140</u> 28 249	<u>47 342</u> 28 270	<u>37 257</u> 28 270	<u>43 056</u> 28 270	<u>34 515</u> 28 270	<u>43 147</u> 28 270
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 894</u> 27 170	<u>38 156</u> 27 285	<u>46 358</u> 27 305	<u>36 272</u> 27 305	<u>42 072</u> 27 305	<u>33 530</u> 27 305	<u>42 162</u> 27 305
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 309</u> 27 578	<u>38 574</u> 27 694	<u>46 776</u> 27 715	<u>36 690</u> 27 715	<u>42 489</u> 27 715	<u>33 948</u> 27 715	<u>42 580</u> 27 715
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 731</u> 27 991	<u>38 997</u> 28 109	<u>47 200</u> 28 130	<u>37 114</u> 28 130	<u>42 913</u> 28 130	<u>34 372</u> 28 130	<u>43 004</u> 28 130
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 161</u> 28 412	<u>39 428</u> 28 532	<u>47 631</u> 28 553	<u>37 546</u> 28 553	<u>43 345</u> 28 553	<u>34 804</u> 28 553	<u>43 435</u> 28 553
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 003</u> 28 258	<u>39 270</u> 28 377	<u>47 473</u> 28 398	<u>37 387</u> 28 398	<u>43 186</u> 28 398	<u>34 645</u> 28 398	<u>43 277</u> 28 398

							-	-	-	-	-
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 434</u> 28 681	<u>39 704</u> 28 802	<u>47 906</u> 28 823	<u>37 821</u> 28 823	<u>43 620</u> 28 823	<u>35 079</u> 28 823	<u>43 711</u> 28 823
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 874</u> 29 111	<u>40 145</u> 29 234	<u>48 348</u> 29 256	<u>38 262</u> 29 256	<u>44 061</u> 29 256	<u>35 520</u> 29 256	<u>44 152</u> 29 256
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 319</u> 29 548	<u>40 592</u> 29 673	<u>48 795</u> 29 695	<u>38 710</u> 29 695	<u>44 509</u> 29 695	<u>35 968</u> 29 695	<u>44 600</u> 29 695
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 827</u> 28 086	<u>39 094</u> 28 204	<u>47 297</u> 28 225	<u>37 211</u> 28 225	<u>43 010</u> 28 225	<u>34 469</u> 28 225	<u>43 101</u> 28 225
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 28 507	<u>39 525</u> 28 627	<u>47 728</u> 28 648	<u>37 642</u> 28 648	<u>43 442</u> 28 648	<u>34 900</u> 28 648	<u>43 532</u> 28 648
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 694</u> 28 935	<u>39 964</u> 29 057	<u>48 167</u> 29 078	<u>38 081</u> 29 078	<u>43 880</u> 29 078	<u>35 339</u> 29 078	<u>43 971</u> 29 078
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 136</u> 29 369	<u>40 408</u> 29 493	<u>48 612</u> 29 515	<u>38 526</u> 29 515	<u>44 326</u> 29 515	<u>35 784</u> 29 515	<u>44 416</u> 29 515
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 114</u> 28 366	<u>39 381</u> 28 486	<u>47 584</u> 28 507	<u>37 498</u> 28 507	<u>43 298</u> 28 507	<u>34 757</u> 28 507	<u>43 388</u> 28 507
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 548</u> 28 792	<u>39 817</u> 28 914	<u>48 021</u> 28 935	<u>37 935</u> 28 935	<u>43 734</u> 28 935	<u>35 193</u> 28 935	<u>43 825</u> 28 935
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 988</u> 29 224	<u>40 260</u> 29 347	<u>48 463</u> 29 369	<u>38 377</u> 29 369	<u>44 177</u> 29 369	<u>35 636</u> 29 369	<u>44 267</u> 29 369
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 436</u> 29 663	<u>40 709</u> 29 788	<u>48 913</u> 29 810	<u>38 827</u> 29 810	<u>44 627</u> 29 810	<u>36 086</u> 29 810	<u>44 717</u> 29 810
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 271</u> 29 501	<u>40 543</u> 29 625	<u>48 747</u> 29 647	<u>38 661</u> 29 647	<u>44 461</u> 29 647	<u>35 920</u> 29 647	<u>44 551</u> 29 647

							-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 722</u> 29 944	<u>40 997</u> 30 070	<u>49 201</u> 30 092	<u>39 115</u> 30 092	<u>44 914</u> 30 092	<u>36 373</u> 30 092	<u>45 005</u> 30 092
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 181</u> 30 394	<u>41 458</u> 30 522	<u>49 662</u> 30 544	<u>39 576</u> 30 544	<u>45 376</u> 30 544	<u>36 835</u> 30 544	<u>45 466</u> 30 544
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 645</u> 30 848	<u>41 924</u> 30 978	<u>50 128</u> 31 001	<u>40 042</u> 31 001	<u>45 842</u> 31 001	<u>37 301</u> 31 001	<u>45 932</u> 31 001
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 183</u> 31 376	<u>42 464</u> 31 508	<u>50 669</u> 31 531	<u>40 583</u> 31 531	<u>46 382</u> 31 531	<u>37 841</u> 31 531	<u>46 473</u> 31 531
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 663</u> 31 846	<u>42 946</u> 31 980	<u>51 151</u> 32 004	<u>41 065</u> 32 004	<u>46 865</u> 32 004	<u>38 324</u> 32 004	<u>46 955</u> 32 004
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 150</u> 32 324	<u>43 435</u> 32 460	<u>51 641</u> 32 484	<u>41 555</u> 32 484	<u>47 354</u> 32 484	<u>38 813</u> 32 484	<u>47 445</u> 32 484
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 645</u> 32 809	<u>43 932</u> 32 947	<u>52 138</u> 32 972	<u>42 052</u> 32 972	<u>47 852</u> 32 972	<u>39 310</u> 32 972	<u>47 942</u> 32 972
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 503</u> 31 689	<u>42 785</u> 31 823	<u>50 990</u> 31 846	<u>40 904</u> 31 846	<u>46 703</u> 31 846	<u>38 162</u> 31 846	<u>46 794</u> 31 846
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 987</u> 32 164	<u>43 272</u> 32 300	<u>51 477</u> 32 324	<u>41 391</u> 32 324	<u>47 191</u> 32 324	<u>38 650</u> 32 324	<u>47 281</u> 32 324
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 480</u> 32 647	<u>43 766</u> 32 784	<u>51 972</u> 32 809	<u>41 886</u> 32 809	<u>47 685</u> 32 809	<u>39 144</u> 32 809	<u>47 776</u> 32 809
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 979</u> 33 137	<u>44 268</u> 33 276	<u>52 474</u> 33 301	<u>42 388</u> 33 301	<u>48 188</u> 33 301	<u>39 646</u> 33 301	<u>48 278</u> 33 301
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 796</u> 32 956	<u>44 083</u> 33 095	<u>52 289</u> 33 120	<u>42 203</u> 33 120	<u>48 003</u> 33 120	<u>39 462</u> 33 120	<u>48 093</u> 33 120

							-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 300</u> 33 451	<u>44 590</u> 33 592	<u>52 796</u> 33 617	<u>42 711</u> 33 617	<u>48 510</u> 33 617	<u>39 969</u> 33 617	<u>48 600</u> 33 617
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 812</u> 33 953	<u>45 104</u> 34 096	<u>53 311</u> 34 122	<u>43 225</u> 34 122	<u>49 024</u> 34 122	<u>40 483</u> 34 122	<u>49 115</u> 34 122
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 331</u> 34 462	<u>45 625</u> 34 608	<u>53 833</u> 34 633	<u>43 747</u> 34 633	<u>49 546</u> 34 633	<u>41 005</u> 34 633	<u>49 637</u> 34 633
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 825</u> 18 279	<u>29 049</u> 18 356	<u>37 244</u> 18 370	<u>27 158</u> 18 370	<u>32 958</u> 18 370	<u>24 417</u> 18 370	<u>33 048</u> 18 370
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 047</u> 18 497	<u>29 272</u> 18 575	<u>37 467</u> 18 589	<u>27 382</u> 18 589	<u>33 181</u> 18 589	<u>24 640</u> 18 589	<u>33 271</u> 18 589
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 650</u> 20 039	<u>30 338</u> 20 039	<u>38 947</u> 20 039	<u>29 000</u> 20 039	<u>34 630</u> 20 039	<u>27 311</u> 20 039	<u>35 063</u> 20 039
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 127</u> 20 239	<u>29 973</u> 20 239	<u>39 151</u> 20 239	<u>29 456</u> 20 239	<u>34 773</u> 20 239	<u>27 106</u> 20 239	<u>35 408</u> 20 239
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 334</u> 20 441	<u>30 180</u> 20 441	<u>39 357</u> 20 441	<u>29 663</u> 20 441	<u>34 980</u> 20 441	<u>27 313</u> 20 441	<u>35 614</u> 20 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 646</u> 20 748	<u>30 492</u> 20 748	<u>39 670</u> 20 748	<u>29 976</u> 20 748	<u>35 293</u> 20 748	<u>27 626</u> 20 748	<u>35 927</u> 20 748
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 964</u> 21 060	<u>30 810</u> 21 060	<u>39 988</u> 21 060	<u>30 294</u> 21 060	<u>35 611</u> 21 060	<u>27 943</u> 21 060	<u>36 245</u> 21 060

							-	-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 286</u> 21 375	<u>31 132</u> 21 375	<u>40 309</u> 21 375	<u>30 615</u> 21 375	<u>35 932</u> 21 375	<u>28 265</u> 21 375	<u>36 566</u> 21 375
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 334</u> 20 441	<u>30 180</u> 20 441	<u>39 357</u> 20 441	<u>29 663</u> 20 441	<u>34 980</u> 20 441	<u>27 313</u> 20 441	<u>35 614</u> 20 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 542</u> 20 645	<u>30 388</u> 20 645	<u>39 565</u> 20 645	<u>29 871</u> 20 645	<u>35 188</u> 20 645	<u>27 521</u> 20 645	<u>35 822</u> 20 645
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 858</u> 20 956	<u>30 704</u> 20 956	<u>39 882</u> 20 956	<u>30 188</u> 20 956	<u>35 505</u> 20 956	<u>27 838</u> 20 956	<u>36 139</u> 20 956
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 179</u> 21 270	<u>31 025</u> 21 270	<u>40 202</u> 21 270	<u>30 508</u> 21 270	<u>35 825</u> 21 270	<u>28 158</u> 21 270	<u>36 459</u> 21 270
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 505</u> 21 589	<u>31 350</u> 21 589	<u>40 528</u> 21 589	<u>30 834</u> 21 589	<u>36 151</u> 21 589	<u>28 484</u> 21 589	<u>36 785</u> 21 589
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 542</u> 20 645	<u>30 388</u> 20 645	<u>39 565</u> 20 645	<u>29 871</u> 20 645	<u>35 188</u> 20 645	<u>27 521</u> 20 645	<u>35 822</u> 20 645
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 752</u> 20 852	<u>30 598</u> 20 852	<u>39 776</u> 20 852	<u>30 082</u> 20 852	<u>35 399</u> 20 852	<u>27 732</u> 20 852	<u>36 033</u> 20 852
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 072</u> 21 165	<u>30 917</u> 21 165	<u>40 095</u> 21 165	<u>30 401</u> 21 165	<u>35 718</u> 21 165	<u>28 051</u> 21 165	<u>36 352</u> 21 165
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 396</u> 21 483	<u>31 242</u> 21 483	<u>40 419</u> 21 483	<u>30 725</u> 21 483	<u>36 042</u> 21 483	<u>28 375</u> 21 483	<u>36 676</u> 21 483
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 724</u> 21 805	<u>31 570</u> 21 805	<u>40 748</u> 21 805	<u>31 054</u> 21 805	<u>36 371</u> 21 805	<u>28 703</u> 21 805	<u>37 005</u> 21 805
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 752</u> 20 852	<u>30 598</u> 20 852	<u>39 776</u> 20 852	<u>30 082</u> 20 852	<u>35 399</u> 20 852	<u>27 732</u> 20 852	<u>36 033</u> 20 852
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 966</u> 21 061	<u>30 811</u> 21 061	<u>39 989</u> 21 061	<u>30 295</u> 21 061	<u>35 612</u> 21 061	<u>27 945</u> 21 061	<u>36 246</u> 21 061

							-	-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 287</u> 21 376	<u>31 133</u> 21 376	<u>40 311</u> 21 376	<u>30 617</u> 21 376	<u>35 934</u> 21 376	<u>28 267</u> 21 376	<u>36 568</u> 21 376
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 614</u> 21 697	<u>31 460</u> 21 697	<u>40 638</u> 21 697	<u>30 944</u> 21 697	<u>36 261</u> 21 697	<u>28 594</u> 21 697	<u>36 895</u> 21 697
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 947</u> 22 023	<u>31 792</u> 22 023	<u>40 970</u> 22 023	<u>31 276</u> 22 023	<u>36 593</u> 22 023	<u>28 926</u> 22 023	<u>37 227</u> 22 023
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 901</u> 19 334	<u>30 129</u> 19 415	<u>38 325</u> 19 430	<u>28 239</u> 19 430	<u>34 039</u> 19 430	<u>25 498</u> 19 430	<u>34 129</u> 19 430
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 098</u> 19 527	<u>30 328</u> 19 610	<u>38 524</u> 19 624	<u>28 438</u> 19 624	<u>34 237</u> 19 624	<u>25 696</u> 19 624	<u>34 328</u> 19 624
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 297</u> 19 722	<u>30 527</u> 19 805	<u>38 723</u> 19 820	<u>28 637</u> 19 820	<u>34 437</u> 19 820	<u>25 896</u> 19 820	<u>34 527</u> 19 820
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 599</u> 20 018	<u>30 831</u> 20 103	<u>39 027</u> 20 118	<u>28 941</u> 20 118	<u>34 741</u> 20 118	<u>26 199</u> 20 118	<u>34 831</u> 20 118
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 905</u> 20 318	<u>31 138</u> 20 404	<u>39 334</u> 20 419	<u>29 249</u> 20 419	<u>35 048</u> 20 419	<u>26 507</u> 20 419	<u>35 139</u> 20 419
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 216</u> 20 623	<u>31 450</u> 20 710	<u>39 647</u> 20 725	<u>29 561</u> 20 725	<u>35 360</u> 20 725	<u>26 819</u> 20 725	<u>35 451</u> 20 725
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 297</u> 19 722	<u>30 527</u> 19 805	<u>38 723</u> 19 820	<u>28 637</u> 19 820	<u>34 437</u> 19 820	<u>25 896</u> 19 820	<u>34 527</u> 19 820
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 498</u> 19 919	<u>30 729</u> 20 003	<u>38 925</u> 20 018	<u>28 840</u> 20 018	<u>34 639</u> 20 018	<u>26 098</u> 20 018	<u>34 729</u> 20 018
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 802</u> 20 218	<u>31 035</u> 20 303	<u>39 232</u> 20 318	<u>29 146</u> 20 318	<u>34 945</u> 20 318	<u>26 404</u> 20 318	<u>35 036</u> 20 318

							-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 112</u> 20 522	<u>31 346</u> 20 608	<u>39 543</u> 20 623	<u>29 457</u> 20 623	<u>35 256</u> 20 623	<u>26 715</u> 20 623	<u>35 347</u> 20 623
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 427</u> 20 830	<u>31 662</u> 20 918	<u>39 859</u> 20 933	<u>29 773</u> 20 933	<u>35 572</u> 20 933	<u>27 031</u> 20 933	<u>35 663</u> 20 933
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 498</u> 19 919	<u>30 729</u> 20 003	<u>38 925</u> 20 018	<u>28 840</u> 20 018	<u>34 639</u> 20 018	<u>26 098</u> 20 018	<u>34 729</u> 20 018
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 701</u> 20 119	<u>30 933</u> 20 204	<u>39 130</u> 20 219	<u>29 044</u> 20 219	<u>34 843</u> 20 219	<u>26 302</u> 20 219	<u>34 934</u> 20 219
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 010</u> 20 421	<u>31 243</u> 20 507	<u>39 440</u> 20 523	<u>29 354</u> 20 523	<u>35 153</u> 20 523	<u>26 612</u> 20 523	<u>35 244</u> 20 523
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 322</u> 20 727	<u>31 557</u> 20 815	<u>39 754</u> 20 830	<u>29 668</u> 20 830	<u>35 467</u> 20 830	<u>26 926</u> 20 830	<u>35 558</u> 20 830
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 639</u> 21 038	<u>31 875</u> 21 127	<u>40 072</u> 21 142	<u>29 986</u> 21 142	<u>35 786</u> 21 142	<u>27 245</u> 21 142	<u>35 876</u> 21 142
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 701</u> 20 119	<u>30 933</u> 20 204	<u>39 130</u> 20 219	<u>29 044</u> 20 219	<u>34 843</u> 20 219	<u>26 302</u> 20 219	<u>34 934</u> 20 219
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 906</u> 20 320	<u>31 139</u> 20 405	<u>39 336</u> 20 420	<u>29 250</u> 20 420	<u>35 049</u> 20 420	<u>26 508</u> 20 420	<u>35 140</u> 20 420
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 217</u> 20 624	<u>31 451</u> 20 711	<u>39 648</u> 20 727	<u>29 562</u> 20 727	<u>35 362</u> 20 727	<u>26 821</u> 20 727	<u>35 452</u> 20 727
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 533</u> 20 934	<u>31 768</u> 21 022	<u>39 966</u> 21 038	<u>29 880</u> 21 038	<u>35 679</u> 21 038	<u>27 138</u> 21 038	<u>35 770</u> 21 038
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 853</u> 21 249	<u>32 091</u> 21 338	<u>40 288</u> 21 354	<u>30 202</u> 21 354	<u>36 001</u> 21 354	<u>27 460</u> 21 354	<u>36 092</u> 21 354
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									

							-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 618</u> 20 988	<u>31 306</u> 20 988	<u>39 915</u> 20 988	<u>29 968</u> 20 988	<u>35 598</u> 20 988	<u>28 279</u> 20 988	<u>36 031</u> 20 988
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 104</u> 21 197	<u>30 950</u> 21 197	<u>40 127</u> 21 197	<u>30 433</u> 21 197	<u>35 750</u> 21 197	<u>28 083</u> 21 197	<u>36 384</u> 21 197
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 321</u> 21 409	<u>31 166</u> 21 409	<u>40 344</u> 21 409	<u>30 650</u> 21 409	<u>35 967</u> 21 409	<u>28 300</u> 21 409	<u>36 601</u> 21 409
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 648</u> 21 730	<u>31 494</u> 21 730	<u>40 671</u> 21 730	<u>30 977</u> 21 730	<u>36 294</u> 21 730	<u>28 627</u> 21 730	<u>36 928</u> 21 730
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 980</u> 22 056	<u>31 826</u> 22 056	<u>41 004</u> 22 056	<u>31 310</u> 22 056	<u>36 627</u> 22 056	<u>28 960</u> 22 056	<u>37 261</u> 22 056
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 318</u> 22 387	<u>32 164</u> 22 387	<u>41 342</u> 22 387	<u>31 648</u> 22 387	<u>36 965</u> 22 387	<u>29 298</u> 22 387	<u>37 599</u> 22 387
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 321</u> 21 409	<u>31 166</u> 21 409	<u>40 344</u> 21 409	<u>30 650</u> 21 409	<u>35 967</u> 21 409	<u>28 300</u> 21 409	<u>36 601</u> 21 409
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 538</u> 21 622	<u>31 384</u> 21 622	<u>40 562</u> 21 622	<u>30 868</u> 21 622	<u>36 185</u> 21 622	<u>28 518</u> 21 622	<u>36 819</u> 21 622
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 870</u> 21 947	<u>31 715</u> 21 947	<u>40 893</u> 21 947	<u>31 199</u> 21 947	<u>36 516</u> 21 947	<u>28 849</u> 21 947	<u>37 150</u> 21 947
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 206</u> 22 277	<u>32 052</u> 22 277	<u>41 230</u> 22 277	<u>31 535</u> 22 277	<u>36 852</u> 22 277	<u>29 185</u> 22 277	<u>37 487</u> 22 277
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 547</u> 22 611	<u>32 392</u> 22 611	<u>41 570</u> 22 611	<u>31 876</u> 22 611	<u>37 193</u> 22 611	<u>29 526</u> 22 611	<u>37 827</u> 22 611
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 538</u> 21 622	<u>31 384</u> 21 622	<u>40 562</u> 21 622	<u>30 868</u> 21 622	<u>36 185</u> 21 622	<u>28 518</u> 21 622	<u>36 819</u> 21 622
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 760</u> 21 840	<u>31 606</u> 21 840	<u>40 783</u> 21 840	<u>31 089</u> 21 840	<u>36 406</u> 21 840	<u>28 739</u> 21 840	<u>37 040</u> 21 840

							-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 094</u> 22 167	<u>31 940</u> 22 167	<u>41 117</u> 22 167	<u>31 423</u> 22 167	<u>36 740</u> 22 167	<u>29 073</u> 22 167	<u>37 374</u> 22 167
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 433</u> 22 500	<u>32 279</u> 22 500	<u>41 457</u> 22 500	<u>31 762</u> 22 500	<u>37 079</u> 22 500	<u>29 412</u> 22 500	<u>37 714</u> 22 500
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 778</u> 22 837	<u>32 623</u> 22 837	<u>41 801</u> 22 837	<u>32 107</u> 22 837	<u>37 424</u> 22 837	<u>29 757</u> 22 837	<u>38 058</u> 22 837
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 760</u> 21 840	<u>31 606</u> 21 840	<u>40 783</u> 21 840	<u>31 089</u> 21 840	<u>36 406</u> 21 840	<u>28 739</u> 21 840	<u>37 040</u> 21 840
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 982</u> 22 057	<u>31 828</u> 22 057	<u>41 005</u> 22 057	<u>31 311</u> 22 057	<u>36 628</u> 22 057	<u>28 961</u> 22 057	<u>37 262</u> 22 057
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 320</u> 22 388	<u>32 165</u> 22 388	<u>41 343</u> 22 388	<u>31 649</u> 22 388	<u>36 966</u> 22 388	<u>29 299</u> 22 388	<u>37 600</u> 22 388
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 663</u> 22 725	<u>32 509</u> 22 725	<u>41 686</u> 22 725	<u>31 992</u> 22 725	<u>37 309</u> 22 725	<u>29 642</u> 22 725	<u>37 943</u> 22 725
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 010</u> 23 065	<u>32 856</u> 23 065	<u>42 033</u> 23 065	<u>32 339</u> 23 065	<u>37 656</u> 23 065	<u>29 989</u> 23 065	<u>38 290</u> 23 065
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 247</u> 22 585	<u>32 935</u> 22 585	<u>41 544</u> 22 585	<u>31 597</u> 22 585	<u>37 227</u> 22 585	<u>29 908</u> 22 585	<u>37 660</u> 22 585
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 749</u> 22 809	<u>32 595</u> 22 809	<u>41 772</u> 22 809	<u>32 078</u> 22 809	<u>37 395</u> 22 809	<u>29 728</u> 22 809	<u>38 029</u> 22 809
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 982</u> 23 038	<u>32 828</u> 23 038	<u>42 006</u> 23 038	<u>32 312</u> 23 038	<u>37 629</u> 23 038	<u>29 962</u> 23 038	<u>38 263</u> 23 038
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 334</u> 23 383	<u>33 180</u> 23 383	<u>42 357</u> 23 383	<u>32 663</u> 23 383	<u>37 980</u> 23 383	<u>30 313</u> 23 383	<u>38 614</u> 23 383

							-	-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 692</u> 23 734	<u>33 538</u> 23 734	<u>42 716</u> 23 734	<u>33 022</u> 23 734	<u>38 339</u> 23 734	<u>30 671</u> 23 734	<u>38 973</u> 23 734
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 056</u> 24 090	<u>33 901</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>33 385</u> 24 090	<u>38 702</u> 24 090	<u>31 035</u> 24 090	<u>39 336</u> 24 090
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 982</u> 23 038	<u>32 828</u> 23 038	<u>42 006</u> 23 038	<u>32 312</u> 23 038	<u>37 629</u> 23 038	<u>29 962</u> 23 038	<u>38 263</u> 23 038
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 217</u> 23 268	<u>33 063</u> 23 268	<u>42 241</u> 23 268	<u>32 547</u> 23 268	<u>37 864</u> 23 268	<u>30 196</u> 23 268	<u>38 498</u> 23 268
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 573</u> 23 617	<u>33 419</u> 23 617	<u>42 596</u> 23 617	<u>32 902</u> 23 617	<u>38 219</u> 23 617	<u>30 552</u> 23 617	<u>38 853</u> 23 617
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 935</u> 23 972	<u>33 781</u> 23 972	<u>42 958</u> 23 972	<u>33 264</u> 23 972	<u>38 581</u> 23 972	<u>30 914</u> 23 972	<u>39 215</u> 23 972
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 301</u> 24 331	<u>34 147</u> 24 331	<u>43 324</u> 24 331	<u>33 630</u> 24 331	<u>38 947</u> 24 331	<u>31 280</u> 24 331	<u>39 581</u> 24 331
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 217</u> 23 268	<u>33 063</u> 23 268	<u>42 241</u> 23 268	<u>32 547</u> 23 268	<u>37 864</u> 23 268	<u>30 196</u> 23 268	<u>38 498</u> 23 268
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 455</u> 23 501	<u>33 301</u> 23 501	<u>42 478</u> 23 501	<u>32 784</u> 23 501	<u>38 101</u> 23 501	<u>30 434</u> 23 501	<u>38 735</u> 23 501
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 814</u> 23 854	<u>33 660</u> 23 854	<u>42 838</u> 23 854	<u>33 144</u> 23 854	<u>38 461</u> 23 854	<u>30 793</u> 23 854	<u>39 095</u> 23 854
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 179</u> 24 211	<u>34 025</u> 24 211	<u>43 202</u> 24 211	<u>33 508</u> 24 211	<u>38 825</u> 24 211	<u>31 158</u> 24 211	<u>39 459</u> 24 211
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 549</u> 24 574	<u>34 395</u> 24 574	<u>43 572</u> 24 574	<u>33 878</u> 24 574	<u>39 195</u> 24 574	<u>31 528</u> 24 574	<u>39 829</u> 24 574
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 455</u> 23 501	<u>33 301</u> 23 501	<u>42 478</u> 23 501	<u>32 784</u> 23 501	<u>38 101</u> 23 501	<u>30 434</u> 23 501	<u>38 735</u> 23 501

							-	-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 694</u> 23 735	<u>33 539</u> 23 735	<u>42 717</u> 23 735	<u>33 023</u> 23 735	<u>38 340</u> 23 735	<u>30 673</u> 23 735	<u>38 974</u> 23 735
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 057</u> 24 092	<u>33 903</u> 24 092	<u>43 080</u> 24 092	<u>33 386</u> 24 092	<u>38 703</u> 24 092	<u>31 036</u> 24 092	<u>39 337</u> 24 092
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 426</u> 24 453	<u>34 271</u> 24 453	<u>43 449</u> 24 453	<u>33 755</u> 24 453	<u>39 072</u> 24 453	<u>31 405</u> 24 453	<u>39 706</u> 24 453
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 799</u> 24 819	<u>34 645</u> 24 819	<u>43 823</u> 24 819	<u>34 129</u> 24 819	<u>39 446</u> 24 819	<u>31 779</u> 24 819	<u>40 080</u> 24 819
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 413</u> 24 440	<u>34 258</u> 24 440	<u>43 436</u> 24 440	<u>33 742</u> 24 440	<u>39 059</u> 24 440	<u>31 392</u> 24 440	<u>39 693</u> 24 440
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 663</u> 24 686	<u>34 509</u> 24 686	<u>43 686</u> 24 686	<u>33 992</u> 24 686	<u>39 309</u> 24 686	<u>31 642</u> 24 686	<u>39 943</u> 24 686
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 041</u> 25 056	<u>34 887</u> 25 056	<u>44 064</u> 25 056	<u>34 370</u> 25 056	<u>39 687</u> 25 056	<u>32 020</u> 25 056	<u>40 321</u> 25 056
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 424</u> 25 431	<u>35 269</u> 25 431	<u>44 447</u> 25 431	<u>34 753</u> 25 431	<u>40 070</u> 25 431	<u>32 403</u> 25 431	<u>40 704</u> 25 431
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 813</u> 25 813	<u>35 659</u> 25 813	<u>44 836</u> 25 813	<u>35 142</u> 25 813	<u>40 459</u> 25 813	<u>32 792</u> 25 813	<u>41 093</u> 25 813
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 938</u> 23 263	<u>33 627</u> 23 263	<u>42 236</u> 23 263	<u>32 289</u> 23 263	<u>37 919</u> 23 263	<u>30 599</u> 23 263	<u>38 351</u> 23 263
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 447</u> 23 494	<u>33 293</u> 23 494	<u>42 471</u> 23 494	<u>32 777</u> 23 494	<u>38 094</u> 23 494	<u>30 427</u> 23 494	<u>38 728</u> 23 494
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 807</u> 23 846	<u>33 653</u> 23 846	<u>42 830</u> 23 846	<u>33 136</u> 23 846	<u>38 453</u> 23 846	<u>30 786</u> 23 846	<u>39 087</u> 23 846

							-	-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 172</u> 24 205	<u>34 018</u> 24 205	<u>43 196</u> 24 205	<u>33 502</u> 24 205	<u>38 819</u> 24 205	<u>31 151</u> 24 205	<u>39 453</u> 24 205
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 543</u> 24 568	<u>34 389</u> 24 568	<u>43 566</u> 24 568	<u>33 872</u> 24 568	<u>39 189</u> 24 568	<u>31 522</u> 24 568	<u>39 823</u> 24 568
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 447</u> 23 494	<u>33 293</u> 23 494	<u>42 471</u> 23 494	<u>32 777</u> 23 494	<u>38 094</u> 23 494	<u>30 427</u> 23 494	<u>38 728</u> 23 494
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 687</u> 23 729	<u>33 533</u> 23 729	<u>42 710</u> 23 729	<u>33 016</u> 23 729	<u>38 333</u> 23 729	<u>30 666</u> 23 729	<u>38 967</u> 23 729
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 050</u> 24 085	<u>33 896</u> 24 085	<u>43 073</u> 24 085	<u>33 379</u> 24 085	<u>38 696</u> 24 085	<u>31 029</u> 24 085	<u>39 330</u> 24 085
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 419</u> 24 447	<u>34 265</u> 24 447	<u>43 443</u> 24 447	<u>33 749</u> 24 447	<u>39 066</u> 24 447	<u>31 399</u> 24 447	<u>39 700</u> 24 447
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 792</u> 24 813	<u>34 638</u> 24 813	<u>43 816</u> 24 813	<u>34 122</u> 24 813	<u>39 439</u> 24 813	<u>31 772</u> 24 813	<u>40 073</u> 24 813
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 687</u> 23 729	<u>33 533</u> 23 729	<u>42 710</u> 23 729	<u>33 016</u> 23 729	<u>38 333</u> 23 729	<u>30 666</u> 23 729	<u>38 967</u> 23 729
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 929</u> 23 966	<u>33 775</u> 23 966	<u>42 952</u> 23 966	<u>33 258</u> 23 966	<u>38 575</u> 23 966	<u>30 908</u> 23 966	<u>39 209</u> 23 966
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 296</u> 24 326	<u>34 142</u> 24 326	<u>43 319</u> 24 326	<u>33 625</u> 24 326	<u>38 942</u> 24 326	<u>31 275</u> 24 326	<u>39 576</u> 24 326
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 668</u> 24 690	<u>34 513</u> 24 690	<u>43 691</u> 24 690	<u>33 997</u> 24 690	<u>39 314</u> 24 690	<u>31 647</u> 24 690	<u>39 948</u> 24 690
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 046</u> 25 061	<u>34 891</u> 25 061	<u>44 069</u> 25 061	<u>34 375</u> 25 061	<u>39 692</u> 25 061	<u>32 025</u> 25 061	<u>40 326</u> 25 061
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 655</u> 24 678	<u>34 501</u> 24 678	<u>43 679</u> 24 678	<u>33 984</u> 24 678	<u>39 301</u> 24 678	<u>31 634</u> 24 678	<u>39 936</u> 24 678

							-	-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 907</u> 24 925	<u>34 753</u> 24 925	<u>43 931</u> 24 925	<u>34 236</u> 24 925	<u>39 554</u> 24 925	<u>31 886</u> 24 925	<u>40 188</u> 24 925
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 289</u> 25 299	<u>35 135</u> 25 299	<u>44 312</u> 25 299	<u>34 618</u> 25 299	<u>39 935</u> 25 299	<u>32 268</u> 25 299	<u>40 569</u> 25 299
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 676</u> 25 679	<u>35 522</u> 25 679	<u>44 699</u> 25 679	<u>35 005</u> 25 679	<u>40 322</u> 25 679	<u>32 655</u> 25 679	<u>40 956</u> 25 679
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 069</u> 26 064	<u>35 915</u> 26 064	<u>45 092</u> 26 064	<u>35 398</u> 26 064	<u>40 715</u> 26 064	<u>33 048</u> 26 064	<u>41 349</u> 26 064
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 076</u> 24 378	<u>34 764</u> 24 378	<u>43 373</u> 24 378	<u>33 426</u> 24 378	<u>39 056</u> 24 378	<u>31 737</u> 24 378	<u>39 489</u> 24 378
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 597</u> 24 621	<u>34 443</u> 24 621	<u>43 620</u> 24 621	<u>33 926</u> 24 621	<u>39 243</u> 24 621	<u>31 576</u> 24 621	<u>39 877</u> 24 621
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 973</u> 24 990	<u>34 819</u> 24 990	<u>43 997</u> 24 990	<u>34 303</u> 24 990	<u>39 620</u> 24 990	<u>31 953</u> 24 990	<u>40 254</u> 24 990
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 356</u> 25 365	<u>35 202</u> 25 365	<u>44 379</u> 25 365	<u>34 685</u> 25 365	<u>40 002</u> 25 365	<u>32 335</u> 25 365	<u>40 636</u> 25 365
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 744</u> 25 746	<u>35 590</u> 25 746	<u>44 768</u> 25 746	<u>35 074</u> 25 746	<u>40 391</u> 25 746	<u>32 724</u> 25 746	<u>41 025</u> 25 746
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 597</u> 24 621	<u>34 443</u> 24 621	<u>43 620</u> 24 621	<u>33 926</u> 24 621	<u>39 243</u> 24 621	<u>31 576</u> 24 621	<u>39 877</u> 24 621
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 848</u> 24 867	<u>34 694</u> 24 867	<u>43 872</u> 24 867	<u>34 178</u> 24 867	<u>39 495</u> 24 867	<u>31 828</u> 24 867	<u>40 129</u> 24 867
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 228</u> 25 240	<u>35 074</u> 25 240	<u>44 252</u> 25 240	<u>34 558</u> 25 240	<u>39 875</u> 25 240	<u>32 207</u> 25 240	<u>40 509</u> 25 240

							-	-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 075</u> 25 358	<u>35 763</u> 25 358	<u>44 372</u> 25 358	<u>34 425</u> 25 358	<u>40 055</u> 25 358	<u>32 736</u> 25 358	<u>40 488</u> 25 358
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 734</u> 25 736	<u>35 580</u> 25 736	<u>44 758</u> 25 736	<u>35 064</u> 25 736	<u>40 381</u> 25 736	<u>32 714</u> 25 736	<u>41 015</u> 25 736
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 128</u> 26 122	<u>35 974</u> 26 122	<u>45 152</u> 26 122	<u>35 458</u> 26 122	<u>40 775</u> 26 122	<u>33 108</u> 26 122	<u>41 409</u> 26 122
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 528</u> 26 515	<u>36 374</u> 26 515	<u>45 552</u> 26 515	<u>35 858</u> 26 515	<u>41 175</u> 26 515	<u>33 508</u> 26 515	<u>41 809</u> 26 515
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 605</u> 25 609	<u>35 451</u> 25 609	<u>44 628</u> 25 609	<u>34 934</u> 25 609	<u>40 251</u> 25 609	<u>32 584</u> 25 609	<u>40 885</u> 25 609
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 997</u> 25 994	<u>35 843</u> 25 994	<u>45 021</u> 25 994	<u>35 327</u> 25 994	<u>40 644</u> 25 994	<u>32 977</u> 25 994	<u>41 278</u> 25 994
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 395</u> 26 384	<u>36 241</u> 26 384	<u>45 418</u> 26 384	<u>35 724</u> 26 384	<u>41 041</u> 26 384	<u>33 374</u> 26 384	<u>41 675</u> 26 384
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 799</u> 26 780	<u>36 645</u> 26 780	<u>45 822</u> 26 780	<u>36 128</u> 26 780	<u>41 445</u> 26 780	<u>33 778</u> 26 780	<u>42 079</u> 26 780
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 651</u> 26 634	<u>36 496</u> 26 634	<u>45 674</u> 26 634	<u>35 980</u> 26 634	<u>41 297</u> 26 634	<u>33 630</u> 26 634	<u>41 931</u> 26 634
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 058</u> 27 034	<u>36 904</u> 27 034	<u>46 081</u> 27 034	<u>36 387</u> 27 034	<u>41 704</u> 27 034	<u>34 037</u> 27 034	<u>42 338</u> 27 034
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 472</u> 27 439	<u>37 318</u> 27 439	<u>46 495</u> 27 439	<u>36 801</u> 27 439	<u>42 118</u> 27 439	<u>34 451</u> 27 439	<u>42 752</u> 27 439
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 892</u> 27 851	<u>37 737</u> 27 851	<u>46 915</u> 27 851	<u>37 221</u> 27 851	<u>42 538</u> 27 851	<u>34 871</u> 27 851	<u>43 172</u> 27 851
212-101-2500	30, 7473-2010	3									

							-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 992</u> 28 247	<u>39 259</u> 28 366	<u>47 461</u> 28 387	<u>37 376</u> 28 387	<u>43 175</u> 28 387	<u>34 634</u> 28 387	<u>43 266</u> 28 387
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 423</u> 28 670	<u>39 692</u> 28 791	<u>47 895</u> 28 812	<u>37 810</u> 28 812	<u>43 609</u> 28 812	<u>35 068</u> 28 812	<u>43 699</u> 28 812
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 863</u> 29 101	<u>40 133</u> 29 223	<u>48 337</u> 29 245	<u>38 251</u> 29 245	<u>44 050</u> 29 245	<u>35 509</u> 29 245	<u>44 141</u> 29 245
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 308</u> 29 537	<u>40 581</u> 29 662	<u>48 784</u> 29 684	<u>38 699</u> 29 684	<u>44 498</u> 29 684	<u>35 957</u> 29 684	<u>44 588</u> 29 684
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 280</u> 28 530	<u>39 549</u> 28 650	<u>47 752</u> 28 671	<u>37 666</u> 28 671	<u>43 465</u> 28 671	<u>34 924</u> 28 671	<u>43 556</u> 28 671
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 716</u> 28 957	<u>39 986</u> 29 079	<u>48 189</u> 29 100	<u>38 103</u> 29 100	<u>43 903</u> 29 100	<u>35 362</u> 29 100	<u>43 993</u> 29 100
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 159</u> 29 391	<u>40 431</u> 29 515	<u>48 634</u> 29 537	<u>38 549</u> 29 537	<u>44 348</u> 29 537	<u>35 807</u> 29 537	<u>44 438</u> 29 537
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 609</u> 29 832	<u>40 883</u> 29 958	<u>49 087</u> 29 980	<u>39 001</u> 29 980	<u>44 800</u> 29 980	<u>36 259</u> 29 980	<u>44 891</u> 29 980
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 444</u> 29 670	<u>40 717</u> 29 795	<u>48 921</u> 29 817	<u>38 835</u> 29 817	<u>44 634</u> 29 817	<u>36 093</u> 29 817	<u>44 725</u> 29 817
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 898</u> 30 115	<u>41 173</u> 30 242	<u>49 377</u> 30 265	<u>39 291</u> 30 265	<u>45 090</u> 30 265	<u>36 549</u> 30 265	<u>45 181</u> 30 265
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 358</u> 30 566	<u>41 635</u> 30 695	<u>49 839</u> 30 718	<u>39 754</u> 30 718	<u>45 553</u> 30 718	<u>37 012</u> 30 718	<u>45 643</u> 30 718
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 827</u> 31 026	<u>42 106</u> 31 157	<u>50 310</u> 31 180	<u>40 225</u> 31 180	<u>46 024</u> 31 180	<u>37 483</u> 31 180	<u>46 115</u> 31 180
212-101-2700	40, 7473-2010	3									

							-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 783</u> 32 944	<u>44 071</u> 33 083	<u>52 277</u> 33 108	<u>42 191</u> 33 108	<u>47 990</u> 33 108	<u>39 449</u> 33 108	<u>48 081</u> 33 108
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>39 288</u> 33 439	<u>44 577</u> 33 580	<u>52 784</u> 33 605	<u>42 698</u> 33 605	<u>48 497</u> 33 605	<u>39 956</u> 33 605	<u>48 588</u> 33 605
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 799</u> 33 940	<u>45 090</u> 34 083	<u>53 297</u> 34 108	<u>43 211</u> 34 108	<u>49 011</u> 34 108	<u>40 470</u> 34 108	<u>49 101</u> 34 108
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>40 318</u> 34 449	<u>45 612</u> 34 594	<u>53 819</u> 34 620	<u>43 733</u> 34 620	<u>49 533</u> 34 620	<u>40 992</u> 34 620	<u>49 623</u> 34 620
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>39 119</u> 33 273	<u>44 408</u> 33 414	<u>52 614</u> 33 438	<u>42 528</u> 33 438	<u>48 328</u> 33 438	<u>39 787</u> 33 438	<u>48 418</u> 33 438
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 628</u> 33 773	<u>44 919</u> 33 915	<u>53 126</u> 33 940	<u>43 040</u> 33 940	<u>48 840</u> 33 940	<u>40 299</u> 33 940	<u>48 930</u> 33 940
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>40 145</u> 34 280	<u>45 438</u> 34 424	<u>53 646</u> 34 450	<u>43 560</u> 34 450	<u>49 359</u> 34 450	<u>40 818</u> 34 450	<u>49 450</u> 34 450
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 670</u> 34 794	<u>45 965</u> 34 940	<u>54 173</u> 34 966	<u>44 087</u> 34 966	<u>49 886</u> 34 966	<u>41 345</u> 34 966	<u>49 977</u> 34 966
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 477</u> 34 605	<u>45 772</u> 34 751	<u>53 979</u> 34 777	<u>43 893</u> 34 777	<u>49 693</u> 34 777	<u>41 152</u> 34 777	<u>49 783</u> 34 777
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 006</u> 35 124	<u>46 303</u> 35 272	<u>54 511</u> 35 298	<u>44 425</u> 35 298	<u>50 225</u> 35 298	<u>41 683</u> 35 298	<u>50 315</u> 35 298
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 544</u> 35 651	<u>46 843</u> 35 802	<u>55 052</u> 35 828	<u>44 966</u> 35 828	<u>50 765</u> 35 828	<u>42 224</u> 35 828	<u>50 856</u> 35 828
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 090</u> 36 186	<u>47 391</u> 36 338	<u>55 600</u> 36 365	<u>45 514</u> 36 365	<u>51 313</u> 36 365	<u>42 772</u> 36 365	<u>51 404</u> 36 365

							-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 099</u> 12 762	<u>26 604</u> 12 762	<u>31 525</u> 12 762	<u>19 970</u> 12 762	<u>27 510</u> 12 762	<u>16 984</u> 12 762	<u>25 698</u> 12 762
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>16 633</u> 14 267	<u>28 138</u> 14 267	<u>33 059</u> 14 267	<u>21 504</u> 14 267	<u>29 044</u> 14 267	<u>18 518</u> 14 267	<u>27 233</u> 14 267
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 606</u> 18 162	<u>32 111</u> 18 162	<u>37 032</u> 18 162	<u>25 477</u> 18 162	<u>33 017</u> 18 162	<u>22 491</u> 18 162	<u>31 206</u> 18 162
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 392</u> 17 952	<u>31 897</u> 17 952	<u>36 818</u> 17 952	<u>25 263</u> 17 952	<u>32 803</u> 17 952	<u>22 277</u> 17 952	<u>30 991</u> 17 952
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 810</u> 19 342	<u>33 316</u> 19 342	<u>38 236</u> 19 342	<u>26 682</u> 19 342	<u>34 221</u> 19 342	<u>23 695</u> 19 342	<u>32 410</u> 19 342
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 670</u> 21 166	<u>35 176</u> 21 166	<u>40 096</u> 21 166	<u>28 541</u> 21 166	<u>36 081</u> 21 166	<u>25 555</u> 21 166	<u>34 270</u> 21 166
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 883</u> 23 335	<u>37 389</u> 23 335	<u>42 309</u> 23 335	<u>30 754</u> 23 335	<u>38 294</u> 23 335	<u>27 768</u> 23 335	<u>36 483</u> 23 335
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 741</u> 22 216	<u>36 247</u> 22 216	<u>41 167</u> 22 216	<u>29 613</u> 22 216	<u>37 152</u> 22 216	<u>26 626</u> 22 216	<u>35 341</u> 22 216
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 421</u> 22 883	<u>36 927</u> 22 883	<u>41 847</u> 22 883	<u>30 293</u> 22 883	<u>37 833</u> 22 883	<u>27 306</u> 22 883	<u>36 021</u> 22 883
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 647</u> 23 104	<u>37 153</u> 23 104	<u>42 073</u> 23 104	<u>30 519</u> 23 104	<u>38 058</u> 23 104	<u>27 532</u> 23 104	<u>36 247</u> 23 104
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 827</u> 24 261	<u>38 332</u> 24 261	<u>43 253</u> 24 261	<u>31 698</u> 24 261	<u>39 238</u> 24 261	<u>28 712</u> 24 261	<u>37 426</u> 24 261

212-4.

212-401.

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 016</u> 11 148	<u>21 705</u> 11 918	<u>24 341</u> 11 328	<u>19 891</u> 11 933	<u>25 290</u> 11 933	<u>17 377</u> 11 933	<u>25 290</u> 11 933
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 484</u> 14 735	<u>17 342</u> 14 735	<u>31 995</u> 14 735	<u>25 824</u> 14 735	<u>27 484</u> 14 735	<u>26 654</u> 14 735	<u>31 995</u> 14 735
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 596</u> 12 697	<u>23 393</u> 13 574	<u>25 945</u> 12 901	<u>21 581</u> 13 590	<u>26 980</u> 13 590	<u>19 068</u> 13 590	<u>26 980</u> 13 590
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>16 284</u> 14 057	<u>27 577</u> 14 826	<u>27 391</u> 14 057	<u>21 495</u> 14 826	<u>28 407</u> 14 826	<u>18 758</u> 14 826	<u>26 746</u> 14 826
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>18 703</u> 13 782	<u>24 577</u> 14 734	<u>27 071</u> 14 004	<u>22 766</u> 14 752	<u>28 165</u> 14 752	<u>20 253</u> 14 752	<u>28 165</u> 14 752
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>15 503</u> 13 651	<u>27 392</u> 14 645	<u>23 064</u> 13 651	<u>21 311</u> 14 645	<u>28 222</u> 14 645	<u>18 573</u> 14 645	<u>26 562</u> 14 645
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>17 255</u> 15 368	<u>29 513</u> 16 724	<u>24 816</u> 15 368	<u>23 432</u> 16 724	<u>30 343</u> 16 724	<u>20 694</u> 16 724	<u>28 683</u> 16 724
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>22 849</u> 17 847	<u>29 009</u> 19 079	<u>31 283</u> 18 134	<u>27 204</u> 19 102	<u>32 603</u> 19 102	<u>24 690</u> 19 102	<u>32 603</u> 19 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>23 375</u> 18 362	<u>29 571</u> 19 630	<u>31 817</u> 18 658	<u>27 766</u> 19 654	<u>33 165</u> 19 654	<u>25 253</u> 19 654	<u>33 165</u> 19 654
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>24 378</u> 19 346	<u>30 644</u> 20 682	<u>32 837</u> 19 657	<u>28 840</u> 20 707	<u>34 240</u> 20 707	<u>26 327</u> 20 707	<u>34 240</u> 20 707
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 659</u> 12 759	<u>23 461</u> 13 640	<u>26 010</u> 12 964	<u>21 649</u> 13 656	<u>27 048</u> 13 656	<u>19 135</u> 13 656	<u>27 048</u> 13 656

							-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>19 753</u> 14 812	<u>25 700</u> 15 835	<u>28 138</u> 15 050	<u>23 890</u> 15 854	<u>29 289</u> 15 854	<u>21 377</u> 15 854	<u>29 289</u> 15 854
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 202</u> 15 251	<u>26 179</u> 16 305	<u>28 593</u> 15 497	<u>24 370</u> 16 324	<u>29 769</u> 16 324	<u>21 857</u> 16 324	<u>29 769</u> 16 324
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 949</u> 15 984	<u>26 978</u> 17 088	<u>29 352</u> 16 241	<u>25 170</u> 17 108	<u>30 569</u> 17 108	<u>22 657</u> 17 108	<u>30 569</u> 17 108
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 399</u> 16 426	<u>27 460</u> 17 560	<u>29 810</u> 16 690	<u>25 652</u> 17 581	<u>31 051</u> 17 581	<u>23 139</u> 17 581	<u>31 051</u> 17 581
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 621</u> 8 800	<u>19 144</u> 9 407	<u>21 906</u> 8 941	<u>17 326</u> 9 419	<u>22 725</u> 9 419	<u>14 813</u> 9 419	<u>22 725</u> 9 419

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 013</u> 22 051	<u>25 013</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 084</u> 21 140	<u>24 084</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 597</u> 19 682	<u>22 597</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 039</u> 19 135	<u>22 039</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135

[illegible]

212-5.
212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>15 747</u> 15 078	<u>17 981</u> 15 078	<u>19 021</u> 15 078	<u>16 756</u> 15 078	<u>18 154</u> 15 078	<u>16 114</u> 15 078	<u>17 807</u> 15 078
212-501-0102	, II		1	1000	<u>15 443</u> 14 780	<u>17 676</u> 14 780	<u>18 717</u> 14 780	<u>16 451</u> 14 780	<u>17 850</u> 14 780	<u>15 810</u> 14 780	<u>17 503</u> 14 780
212-501-0103	, I		1	1000	<u>15 155</u> 14 498	<u>17 389</u> 14 498	<u>18 429</u> 14 498	<u>16 164</u> 14 498	<u>17 562</u> 14 498	<u>15 522</u> 14 498	<u>17 215</u> 14 498
212-501-0104	, II		1	1000	<u>16 083</u> 15 188	<u>18 092</u> 15 188	<u>19 133</u> 15 188	<u>16 867</u> 15 188	<u>18 266</u> 15 188	<u>16 226</u> 15 188	<u>17 919</u> 15 188
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>15 076</u> 14 421	<u>17 310</u> 14 421	<u>18 351</u> 14 421	<u>16 085</u> 14 421	<u>17 484</u> 14 421	<u>15 444</u> 14 421	<u>17 137</u> 14 421
212-501-0202	, II		1	1000	<u>14 788</u> 14 138	<u>17 022</u> 14 138	<u>18 062</u> 14 138	<u>15 797</u> 14 138	<u>17 195</u> 14 138	<u>15 155</u> 14 138	<u>16 848</u> 14 138
212-501-0203	, I		1	1000	<u>14 983</u> 14 329	<u>17 217</u> 14 329	<u>18 257</u> 14 329	<u>15 992</u> 14 329	<u>17 390</u> 14 329	<u>15 350</u> 14 329	<u>17 043</u> 14 329
212-501-0204	, II		1	1000	<u>14 331</u> 13 470	<u>16 340</u> 13 470	<u>17 381</u> 13 470	<u>15 115</u> 13 470	<u>16 514</u> 13 470	<u>14 474</u> 13 470	<u>16 167</u> 13 470
212-501-0206	, I		1	1000	<u>12 424</u> 11 821	<u>14 658</u> 11 821	<u>15 698</u> 11 821	<u>13 433</u> 11 821	<u>14 831</u> 11 821	<u>12 791</u> 11 821	<u>14 485</u> 11 821

							-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>13 573</u> 12 947	<u>15 806</u> 12 947	<u>16 847</u> 12 947	<u>14 581</u> 12 947	<u>15 980</u> 12 947	<u>13 940</u> 12 947	<u>15 633</u> 12 947
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>14 153</u> 13 515	<u>16 386</u> 13 515	<u>17 427</u> 13 515	<u>15 161</u> 13 515	<u>16 560</u> 13 515	<u>14 520</u> 13 515	<u>16 213</u> 13 515
212-501-0302	, II		1	1000	<u>13 621</u> 12 994	<u>15 854</u> 12 994	<u>16 895</u> 12 994	<u>14 629</u> 12 994	<u>16 028</u> 12 994	<u>13 988</u> 12 994	<u>15 681</u> 12 994
212-501-0304	, II		1	1000	<u>11 484</u> 10 898	<u>13 717</u> 10 898	<u>14 758</u> 10 898	<u>12 492</u> 10 898	<u>13 891</u> 10 898	<u>11 851</u> 10 898	<u>13 544</u> 10 898
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>12 833</u> 12 221	<u>15 067</u> 12 221	<u>16 107</u> 12 221	<u>13 842</u> 12 221	<u>15 240</u> 12 221	<u>13 200</u> 12 221	<u>14 893</u> 12 221
212-501-0402	II		1	1000	<u>12 579</u> 11 752	<u>14 588</u> 11 752	<u>15 629</u> 11 752	<u>13 363</u> 11 752	<u>14 762</u> 11 752	<u>12 722</u> 11 752	<u>14 415</u> 11 752
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 467</u> 15 784	<u>18 701</u> 15 784	<u>19 741</u> 15 784	<u>17 476</u> 15 784	<u>18 874</u> 15 784	<u>16 834</u> 15 784	<u>18 527</u> 15 784
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>12 319</u> 11 717	<u>14 553</u> 11 717	<u>15 593</u> 11 717	<u>13 328</u> 11 717	<u>14 726</u> 11 717	<u>12 686</u> 11 717	<u>14 379</u> 11 717

212-503.

-

					,	.
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>16 623</u>	<u>15 717</u>
212-503-0102	-15		1	1000	<u>16 007</u>	<u>15 113</u>
212-503-0103	-20		1	1000	<u>14 998</u>	<u>14 124</u>

212-504.

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101					<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>	<u>5 652</u>
212-504-0102					<u>5 541</u>	<u>5 541</u>	<u>5 541</u>	<u>5 541</u>	<u>5 541</u>	<u>5 541</u>	<u>5 541</u>	<u>5 541</u>
					<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>	<u>6 163</u>
					<u>6 043</u>	<u>6 043</u>	<u>6 043</u>	<u>6 043</u>	<u>6 043</u>	<u>6 043</u>	<u>6 043</u>	<u>6 043</u>

212-6.**212-601.**

-

					,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	-										
	1168-2006											
212-601-0101	-	-		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
	1168-2006											

213.**213-1.****213-102.**

					,	.
213-102-0200	250 120 88	1000 .				
	379-2015					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	$\frac{83\ 615}{77\ 655}$	
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	$\frac{83\ 891}{77\ 926}$	
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	$\frac{84\ 168}{78\ 198}$	
213-102-0300	250 120 88	1000 .				
	379-2015					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	$\frac{124\ 187}{117\ 432}$	

213-3.

, ,

213-301.

							-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{27\,299}{25\,765}$	$\frac{27\,672}{25\,765}$	$\frac{27\,672}{25\,765}$	$\frac{27\,672}{25\,765}$	$\frac{27\,672}{25\,765}$	$\frac{27\,672}{25\,765}$	$\frac{27\,672}{25\,765}$
213-301-0200	21520-89 ()	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	$\frac{25\,781}{24\,587}$						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	$\frac{25\,703}{24\,166}$	$\frac{29\,040}{24\,166}$	$\frac{30\,504}{24\,166}$	$\frac{26\,977}{24\,166}$	$\frac{29\,333}{24\,166}$	$\frac{19\,967}{18\,573}$	$\frac{19\,967}{18\,573}$
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	$\frac{26\,353}{24\,987}$	$\frac{29\,098}{24\,987}$	$\frac{30\,301}{24\,987}$	$\frac{27\,401}{24\,987}$	$\frac{29\,338}{24\,987}$	$\frac{20\,561}{19\,436}$	$\frac{20\,561}{19\,436}$
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	$\frac{21\,283}{20\,150}$						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	$\frac{21\,326}{20\,150}$						

213-304.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>630</u> 212	<u>353</u> 262	<u>382</u> 262	<u>1 350</u> 212	<u>359</u> 262	<u>922</u> 183	<u>943</u> 203	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>991</u> 181			<u>2 406</u> 181		<u>920</u> 181		
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>155</u> 143	<u>186</u> 143	<u>200</u> 143	<u>167</u> 143	<u>189</u> 143	<u>837</u> 99	<u>837</u> 99	

213-308.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-308-0100	- 4001-2013	3										
213-308-0101	25	3	2	1500	<u>14 060</u> 3 164	<u>14 060</u> 3 164	<u>5 448</u> 3 164	<u>14 060</u> 3 164	<u>14 060</u> 3 164	<u>14 060</u> 3 164	<u>14 060</u> 3 164	
213-308-0102	35	3	2	1900	<u>18 228</u> 4 418							
213-308-0103	50	3	2	2000	<u>18 983</u> 4 451							
213-308-0104	75	3	2	2100	<u>19 738</u> 4 483							

221.**221-1.****221-102.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>31 505</u> 26 938	<u>34 984</u> 26 938	<u>55 011</u> 26 938	<u>33 203</u> 26 938	<u>36 938</u> 26 456	<u>31 821</u> 26 938	<u>38 188</u> 26 938	

221-103.

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3										
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>84 880</u> 73 864							
221-103-0200	28737-90	3										
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>84 993</u> 73 865	<u>77 658</u> 73 865	<u>103 753</u> 73 865	<u>83 706</u> 73 865	<u>77 377</u> 67 029	<u>84 349</u> 73 865	<u>92 636</u> 73 865	

221-104.

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>62 140</u> 58 716	<u>69 262</u> 58 716	<u>88 079</u> 58 716	<u>64 859</u> 58 716	<u>70 511</u> 58 716	<u>62 964</u> 58 716	<u>68 637</u> 58 716
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>73 719</u> 63 071	<u>66 585</u> 63 071	<u>91 966</u> 63 071	<u>72 467</u> 63 071	<u>67 232</u> 57 325	<u>73 093</u> 63 071	<u>81 153</u> 63 071
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>59 873</u> 54 103	<u>62 135</u> 54 103	<u>83 214</u> 54 103	<u>61 240</u> 54 103	<u>62 996</u> 52 206	<u>60 076</u> 54 103	<u>66 698</u> 54 103

222.**222-1.****222-101.**

							-	-	-	-	-
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>83 290</u> 79 246	<u>94 005</u> 79 246	<u>120 928</u> 79 246	<u>87 601</u> 79 246	<u>94 883</u> 79 246	<u>84 670</u> 79 246	<u>93 126</u> 79 246
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 620</u> 87 413	<u>102 335</u> 87 413	<u>129 258</u> 87 413	<u>95 931</u> 87 413	<u>103 213</u> 87 413	<u>93 001</u> 87 413	<u>101 457</u> 87 413

							-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>71 077</u> 68 370	<u>76 913</u> 68 370	<u>91 579</u> 68 370	<u>73 425</u> 68 370	<u>77 392</u> 68 370	<u>71 829</u> 68 370	<u>76 435</u> 68 370
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 861</u> 70 119	<u>78 697</u> 70 119	<u>93 363</u> 70 119	<u>75 209</u> 70 119	<u>79 175</u> 70 119	<u>73 612</u> 70 119	<u>78 218</u> 70 119
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>85 689</u> 81 598	<u>96 404</u> 81 598	<u>123 327</u> 81 598	<u>90 000</u> 81 598	<u>97 282</u> 81 598	<u>87 069</u> 81 598	<u>95 525</u> 81 598
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>93 684</u> 89 436	<u>104 398</u> 89 436	<u>131 322</u> 89 436	<u>97 995</u> 89 436	<u>105 276</u> 89 436	<u>95 064</u> 89 436	<u>103 520</u> 89 436
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>75 504</u> 72 701	<u>81 384</u> 72 701	<u>96 159</u> 72 701	<u>77 870</u> 72 701	<u>81 866</u> 72 701	<u>76 261</u> 72 701	<u>80 902</u> 72 701

							-	-	-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>72 914</u> 70 171	<u>78 750</u> 70 171	<u>93 416</u> 70 171	<u>75 262</u> 70 171	<u>79 229</u> 70 171	<u>73 666</u> 70 171	<u>78 272</u> 70 171
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 991</u> 78 963	<u>93 662</u> 78 963	<u>120 476</u> 78 963	<u>87 284</u> 78 963	<u>94 537</u> 78 963	<u>84 366</u> 78 963	<u>92 787</u> 78 963
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>70 131</u> 67 344	<u>76 403</u> 67 344	<u>92 163</u> 67 344	<u>72 654</u> 67 344	<u>76 917</u> 67 344	<u>70 939</u> 67 344	<u>75 888</u> 67 344
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>76 104</u> 73 142	<u>82 637</u> 73 142	<u>99 054</u> 73 142	<u>78 733</u> 73 142	<u>83 173</u> 73 142	<u>76 946</u> 73 142	<u>82 102</u> 73 142
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>140 649</u> 135 372	<u>151 842</u> 135 372	<u>179 970</u> 135 372	<u>145 152</u> 135 372	<u>152 760</u> 135 372	<u>142 090</u> 135 372	<u>150 925</u> 135 372

222-102.

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>134 341</u> 129 457	<u>141 609</u> 129 457	<u>141 609</u> 129 457	<u>137 116</u> 129 457	<u>142 884</u> 129 457	<u>134 295</u> 129 457	<u>140 971</u> 129 457
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>96 861</u> 92 765	<u>103 957</u> 92 765	<u>103 957</u> 92 765	<u>99 570</u> 92 765	<u>105 202</u> 92 765	<u>96 816</u> 92 765	<u>103 335</u> 92 765
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>101 842</u> 93 265						
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>109 928</u> 101 201						
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>128 558</u> 116 647	<u>121 279</u> 116 647	<u>147 177</u> 116 647	<u>127 281</u> 116 647	<u>116 021</u> 104 982	<u>127 919</u> 116 647	<u>136 144</u> 116 647
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>147 271</u> 137 800						
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>146 794</u> 134 522	<u>139 512</u> 134 522	<u>165 420</u> 134 522	<u>145 516</u> 134 522	<u>133 535</u> 122 149	<u>146 155</u> 134 522	<u>154 382</u> 134 522
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>136 284</u> 124 300	<u>129 066</u> 124 300	<u>154 747</u> 124 300	<u>135 018</u> 124 300	<u>123 359</u> 112 250	<u>135 651</u> 124 300	<u>143 806</u> 124 300
222-102-0200	948-84	3									

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>146 326</u> <u>136 882</u>							

222-104.

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3										
222-104-0101	40 / 30 18980-2015	3	1	2500	<u>91 270</u> 87 230	<u>98 537</u> 87 230	<u>98 537</u> 87 230	<u>94 044</u> 87 230	<u>99 812</u> 87 230	<u>91 224</u> 87 230	<u>97 900</u> 87 230	
222-104-0103	50 / 30 18980-2015	3	1	2500	<u>87 443</u> 83 478	<u>94 710</u> 83 478	<u>94 710</u> 83 478	<u>90 217</u> 83 478	<u>95 985</u> 83 478	<u>87 397</u> 83 478	<u>94 073</u> 83 478	
222-104-0300	13015-2012	3										
222-104-0304	450 30 / 13015-2012	3	1	2493	<u>89 552</u> 86 051							
222-104-0306	450 45 / 13015-2012	3	1	2476	<u>88 047</u> 84 587							

222-2.

,

222-202.

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3										
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>198 161</u> 184 788	<u>190 806</u> 184 788	<u>216 974</u> 184 788	<u>196 871</u> 184 788	<u>180 269</u> 167 880	<u>197 516</u> 184 788	<u>205 825</u> 184 788	

222-203.

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2										
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 641</u> 8 199	<u>9 522</u> 8 199	<u>11 849</u> 8 199	<u>8 978</u> 8 199	<u>9 677</u> 8 199	<u>8 743</u> 8 199	<u>9 445</u> 8 199	
222-203-0400	9561-2016	2										
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>10 805</u> 9 923	<u>11 323</u> 9 923	<u>13 735</u> 9 923	<u>10 759</u> 9 923	<u>7 344</u> 5 944	<u>10 516</u> 9 923	<u>7 184</u> 5 944	
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>10 752</u> 10 232	<u>11 645</u> 10 232	<u>12 372</u> 10 232	<u>11 066</u> 10 221	<u>11 532</u> 9 969	<u>10 728</u> 10 232	<u>11 297</u> 9 969	

				,	.	.	-	-	-	-	-
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>10 585</u> 9 707	<u>11 160</u> 9 707	<u>13 687</u> 9 707	<u>10 568</u> 9 707	<u>7 403</u> 5 942	<u>10 314</u> 9 707	<u>7 235</u> 5 942

222-3. , ,
222-301. , ,

				,	.	.	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 836</u> 4 659	<u>5 100</u> 4 659	<u>5 333</u> 4 659	<u>4 937</u> 4 659	<u>5 147</u> 4 659	<u>4 845</u> 4 659	<u>5 077</u> 4 659
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 655</u> 16 910	<u>18 946</u> 16 910	<u>18 946</u> 16 910	<u>18 148</u> 16 910	<u>19 172</u> 16 910	<u>17 647</u> 16 910	<u>18 833</u> 16 910
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>16 657</u> 16 097						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>22 665</u> 21 955	<u>23 522</u> 21 955	<u>23 522</u> 21 955	<u>22 992</u> 21 955	<u>23 673</u> 21 955	<u>22 659</u> 21 955	<u>23 447</u> 21 955

222-302. ,

				,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>146 075</u> 140 888	<u>153 575</u> 140 888	<u>173 391</u> 140 888	<u>148 938</u> 140 888	<u>154 233</u> 140 888	<u>146 943</u> 140 888	<u>152 917</u> 140 888	

225.

225-1.

225-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 892</u> 5 659	<u>6 270</u> 5 659	<u>7 268</u> 5 659	<u>6 036</u> 5 659	<u>6 319</u> 5 659	<u>5 912</u> 5 659	<u>6 236</u> 5 659	
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 419</u> 6 966							
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 276</u> 10 588							
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>4 913</u> 4 570	<u>5 359</u> 4 609		<u>5 152</u> 4 609	<u>5 464</u> 4 542	<u>4 977</u> 4 609	<u>5 478</u> 4 570	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 222</u> 9 472	<u>10 998</u> 9 472	<u>13 735</u> 9 472	<u>10 558</u> 9 472	<u>11 174</u> 9 321	<u>10 270</u> 9 472	<u>11 308</u> 9 472	
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>14 775</u> 13 660	<u>15 938</u> 13 660	<u>20 044</u> 13 660	<u>15 279</u> 13 660	<u>16 186</u> 13 419	<u>14 847</u> 13 660	<u>16 404</u> 13 660	
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 927</u> 15 688	<u>18 206</u> 15 688	<u>22 724</u> 15 688	<u>17 482</u> 15 688	<u>18 474</u> 15 417	<u>17 006</u> 15 688	<u>18 719</u> 15 688	

							-	-	-	-	-
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>23 703</u> 21 863	<u>25 641</u> 21 863	<u>32 485</u> 21 863	<u>24 543</u> 21 863	<u>26 066</u> 21 472	<u>23 823</u> 21 863	<u>26 418</u> 21 863
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>25 072</u> 23 233	<u>26 971</u> 23 233	<u>33 678</u> 23 233	<u>25 895</u> 23 233	<u>27 379</u> 22 841	<u>25 189</u> 23 233	<u>27 732</u> 23 233
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 515</u> 31 803	<u>37 383</u> 31 803	<u>47 512</u> 31 803	<u>35 758</u> 31 803	<u>38 065</u> 31 276	<u>34 692</u> 31 803	<u>38 533</u> 31 803
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>10 081</u> 8 407						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>14 274</u> 12 057	<u>17 583</u> 12 159		<u>15 956</u> 12 159	<u>18 768</u> 11 982	<u>14 576</u> 12 159	<u>18 724</u> 12 057
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 832</u> 2 732	<u>2 978</u> 2 732	<u>3 362</u> 2 732	<u>2 888</u> 2 732	<u>2 464</u> 2 204	<u>2 843</u> 2 732	<u>2 965</u> 2 732
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>12 887</u> 11 908	<u>13 541</u> 11 908	<u>17 297</u> 11 908	<u>13 204</u> 11 908	<u>13 735</u> 11 637	<u>12 932</u> 11 908	<u>14 123</u> 11 908
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 570</u> 27 594	<u>31 227</u> 27 594	<u>37 570</u> 27 594	<u>30 317</u> 27 594	<u>31 565</u> 27 051	<u>29 643</u> 27 594	<u>32 161</u> 27 594
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>49 791</u> 46 639	<u>52 372</u> 46 639	<u>62 254</u> 46 639	<u>50 954</u> 46 639	<u>52 894</u> 45 789	<u>49 903</u> 46 639	<u>53 827</u> 46 639
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 836</u> 12 182	<u>13 200</u> 12 182	<u>15 286</u> 12 182	<u>13 013</u> 12 182	<u>13 053</u> 11 797	<u>12 861</u> 12 182	<u>13 523</u> 12 182
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>9 169</u> 8 764	<u>9 896</u> 8 764	<u>11 816</u> 8 764	<u>9 447</u> 8 764	<u>10 023</u> 8 764	<u>9 253</u> 8 764	<u>9 832</u> 8 764
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>28 189</u> 26 636	<u>29 375</u> 26 636	<u>33 915</u> 26 636	<u>28 723</u> 26 636	<u>29 351</u> 26 022	<u>28 241</u> 26 636	<u>30 043</u> 26 636

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>44 682</u> 41 253	<u>46 020</u> 41 253	<u>57 844</u> 41 253	<u>45 469</u> 41 253	<u>45 803</u> 39 385	<u>44 712</u> 41 253	<u>48 516</u> 41 253	
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>44 920</u> 42 959	<u>48 408</u> 42 959	<u>57 625</u> 42 959	<u>46 251</u> 42 959	<u>49 020</u> 42 959	<u>45 324</u> 42 959	<u>48 102</u> 42 959	
225-101-0620	10	.	1	800	<u>35 245</u> 33 630							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>86 700</u> 82 390							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>95 363</u> 90 629							

225-2.
225-201.

					,	.	.	-	-	-	-	
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>47 550</u> 44 930	<u>53 000</u> 44 930	<u>67 401</u> 44 930	<u>49 630</u> 44 930	<u>53 956</u> 44 930	<u>47 515</u> 44 930	<u>52 522</u> 44 930	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>65 603</u> 61 772	<u>73 824</u> 61 772	<u>95 545</u> 61 772	<u>68 741</u> 61 772	<u>75 266</u> 61 772	<u>65 551</u> 61 772	<u>73 103</u> 61 772	

225-203.

					,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>63 424</u> 59 922	<u>70 689</u> 59 890	<u>89 967</u> 59 890	<u>66 177</u> 59 890	<u>71 755</u> 59 890	<u>64 059</u> 59 890	<u>70 048</u> 59 890
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 324</u> 62 293	<u>75 589</u> 64 728		<u>71 094</u> 64 728	<u>76 737</u> 64 728	<u>69 056</u> 64 728	<u>74 951</u> 64 728
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>60 950</u> 57 996	<u>71 081</u> 60 263		<u>66 564</u> 60 263	<u>72 234</u> 60 263	<u>64 516</u> 60 263	<u>70 440</u> 60 263
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>70 151</u> 66 525	<u>77 422</u> 66 525	<u>96 631</u> 66 525	<u>72 927</u> 66 525	<u>78 697</u> 66 525	<u>70 993</u> 66 525	<u>76 784</u> 66 525
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>141 616</u> 136 582	<u>148 906</u> 136 582	<u>168 169</u> 136 582	<u>144 399</u> 136 582	<u>149 546</u> 136 582	<u>142 460</u> 136 582	<u>148 267</u> 136 582
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>71 668</u> 68 483						
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>40 671</u> 38 973	<u>43 578</u> 38 973	<u>51 258</u> 38 973	<u>41 780</u> 38 973	<u>44 088</u> 38 973	<u>41 007</u> 38 973	<u>43 323</u> 38 973

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>344 579</u> 336 072						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>371 465</u> 362 082						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>283 747</u> 276 083						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 108 149</u> 1 081 870						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 282 815</u> 1 252 412						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 087 304</u> 2 038 957						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 130 923</u> 2 081 020						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>248 222</u> 242 305						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>162 511</u> 157 644						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>249 733</u> 243 156						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>286 473</u> 278 826						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>387 503</u> 377 525						

							-	-	-	-	-
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>446 398</u> 435 265						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>392 503</u> 381 671						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>410 472</u> 399 288						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>540 084</u> 525 434						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>541 543</u> 527 004						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>662 501</u> 644 821						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>910 602</u> 888 057						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>404 112</u> 393 179						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>584 315</u> 568 483						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 185 848</u> 1 157 346						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>245 241</u> 238 752						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>230 430</u> 224 526						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>170 870</u> 165 490						

							-	-	-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>167 599</u> 162 563						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>220 166</u> 213 539						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>332 405</u> 323 857						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>429 878</u> 418 299						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>576 617</u> 560 936						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 171 397</u> 1 143 704						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>335 687</u> 326 557						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>250 754</u> 244 311						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>304 405</u> 296 504						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>645 120</u> 630 567						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>443 308</u> 432 866						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>485 555</u> 473 934						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>370 209</u> 360 535						

							-	-	-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>419 293</u> 408 692						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 326 549</u> 1 296 163						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>350 413</u> 341 478						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>478 203</u> 465 851						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>336 776</u> 327 198						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>363 657</u> 353 394						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>380 336</u> 369 746						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>422 418</u> 409 760						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>452 627</u> 439 377						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>433 460</u> 421 040						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>417 701</u> 405 590						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>306 259</u> 297 279						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							

							-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>281 493</u> 274 798						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>308 476</u> 301 042						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>366 826</u> 357 953						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>490 258</u> 478 034						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>500 842</u> 488 410						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>572 958</u> 558 749						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>583 542</u> 569 125						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>697 257</u> 680 050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>788 486</u> 768 699						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>796 891</u> 776 939						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>480 911</u> 469 185						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>607 508</u> 592 775						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>768 251</u> 749 932						

							-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>894 084</u> 872 913						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>852 841</u> 832 479						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>878 774</u> 858 722						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>803 891</u> 784 874						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>933 146</u> 911 209						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>648 594</u> 633 055						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>889 636</u> 867 573						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>1 154 828</u> 1 126 654						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>1 145 518</u> 1 118 261						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 425 458</u> 1 391 838						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>1 038 754</u> 1 013 591						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 333 324</u> 1 301 510						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 460 319</u> 1 426 016						

							-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 192 086</u> 1 163 882						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 586 103</u> 1 548 843						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 350 832</u> 1 319 515						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 537 236</u> 1 500 934						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 226 793</u> 1 197 908						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 619 565</u> 1 581 648						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>47 989</u> 46 523						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>51 190</u> 49 626						
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>75 185</u> 72 888						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>56 497</u> 54 331	<u>59 912</u> 54 331	<u>68 937</u> 54 331	<u>57 801</u> 54 331	<u>60 512</u> 54 331	<u>56 475</u> 54 331	<u>59 613</u> 54 331
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>64 701</u> 59 213	<u>61 430</u> 59 213	<u>73 066</u> 59 213	<u>64 127</u> 59 213	<u>58 881</u> 53 789	<u>64 414</u> 59 213	<u>68 109</u> 59 213
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>58 364</u> 56 230	<u>61 562</u> 56 230	<u>70 011</u> 56 230	<u>59 585</u> 56 230	<u>62 123</u> 56 230	<u>58 344</u> 56 230	<u>61 282</u> 56 230

							-	-	-	-	-
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>66 249</u> 64 162						
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>22 303</u> 21 691						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>228 939</u> 223 225						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>372 745</u> 363 903						

							-	-	-	-	-
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>251 826</u> 245 348						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>438 575</u> 427 683						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>99 033</u> 96 584						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>92 341</u> 90 023						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>84 715</u> 82 547						

226.**226-1.****226-102.**

							-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>607 789</u> 591 413						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>684 149</u> 666 276						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>678 582</u> 659 326						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>702 165</u> 682 447						

							-	-	-	-	-
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 056 753</u> 1 026 582						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 330 610</u> 1 293 950						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 500 430</u> 1 460 440						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 349 921</u> 1 312 112						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 359 035</u> 1 321 048						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>598 973</u> 581 278						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 055 125</u> 1 025 567						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 092 593</u> 1 061 720						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 206 865</u> 1 172 631						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 297 634</u> 1 261 620						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 224 866</u> 1 189 509						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 193 098</u> 1 160 254						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 445 422</u> 1 405 741						

							-	-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>362 721</u> 352 109						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>172 464</u> 166 143						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>165 002</u> 156 907	<u>180 700</u> 156 907	<u>222 175</u> 156 907	<u>170 995</u> 156 907	<u>183 454</u> 156 907	<u>166 820</u> 156 907	<u>179 323</u> 156 907
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>135 703</u> 131 397						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>212 568</u> 205 425						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>440 216</u> 426 159						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>251 777</u> 242 990						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>110 604</u> 106 895						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>220 339</u> 213 618						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>133 317</u> 128 813						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>250 179</u> 242 249						

							-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 274</u> 191 586						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>239 691</u> 231 421						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>347 443</u> 335 521						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>424 979</u> 410 136						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 855</u> 32 806						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>42 786</u> 41 422						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>55 944</u> 54 077						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>263 520</u> 255 378						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>74 473</u> 71 265						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>67 151</u> 63 599	<u>74 372</u> 63 599	<u>93 451</u> 63 599	<u>69 908</u> 63 599	<u>75 639</u> 63 599	<u>67 634</u> 63 599	<u>73 739</u> 63 599

25.

251.

, ,

251-3.
251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 632</u> 4 068 080						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 004 015</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 982</u> 3 796 875						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 907 933</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 412 808</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>21 112</u> 19 708	<u>23 225</u> 19 708	<u>20 659</u> 19 708	<u>21 210</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>21 055</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>16 667</u> 15 368	<u>18 743</u> 15 368	<u>16 223</u> 15 368	<u>16 764</u> 15 368	<u>16 014</u> 15 368	<u>16 612</u> 15 368

255.

255-1.

8.04-08-2021

74

255-101.

					,	.	-	-
255-101-0100	6665-91	3						
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>33 557</u> 32 229	<u>24 387</u> 22 063	<u>23 128</u> 22 063	

255-102.

					,	.	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2						
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 343</u> 1 627	<u>3 543</u> 1 627	<u>2 283</u> 1 627	
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 435</u> 1 718	<u>3 635</u> 1 718	<u>2 375</u> 1 718	
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 666</u> 1 944	<u>3 865</u> 1 944	<u>2 606</u> 1 944	
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 712</u> 1 989	<u>3 912</u> 1 989	<u>2 652</u> 1 989	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 177</u> 2 033			
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 275</u> 2 130			
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 401</u> 2 237			

						-	-
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 510</u> 2 343		
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>2 886</u> 2 695		

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953
261-101-0102	10832-2009 1,25-5 , 75	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943

[illegible]

							-	-	-	-	-
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90		1	1040	<u>161 081</u> 157 194	<u>161 081</u> 157 194	<u>161 081</u> 157 194	<u>161 081</u> 157 194	<u>161 081</u> 157 194	<u>161 081</u> 157 194	<u>161 081</u> 157 194
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная