

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	3
211-4.	7
211-5.	9
211-6.	9
212. , ,	11
212-1.	11
212-4.	80
212-5.	86
212-6.	94
213.	94
213-1.	94
213-3. , ,	102
22.	104
221.	104
221-1.	104
222. ,	108
222-1. , ,	108
222-2. ,	116
222-3. , ,	120
225.	122
225-1.	122
225-2.	126
226.	149
226-1.	149

8.04-08-2021

IV

25.				157
251.	,	,		157
251-3.		,		157
255.	,	,		159
255-1.				159
26.				163
261.				163
261-1.				163

21.
211.
211-1.
211-101.

							-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1926}{1025}$	$\frac{1926}{1025}$	$\frac{1926}{1025}$	$\frac{1926}{1025}$	$\frac{1926}{1025}$	$\frac{1926}{1025}$	$\frac{1926}{1025}$	$\frac{1926}{1025}$

211-102.

							-	-	-	-	-
211-102-0100											
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{2616}{170}$	$\frac{2063}{170}$	$\frac{5194}{170}$	$\frac{4543}{170}$	$\frac{3919}{170}$	$\frac{6858}{170}$	$\frac{5974}{170}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{4450}{2767}$	$\frac{4082}{2767}$	$\frac{6169}{2767}$	$\frac{5735}{2767}$	$\frac{5319}{2767}$	$\frac{7279}{2767}$	$\frac{6689}{2767}$
211-102-0200											
211-102-0201	3226-93		1	1000	$\frac{11732}{9906}$	$\frac{11364}{9906}$	$\frac{13451}{9906}$	$\frac{13017}{9906}$	$\frac{12601}{9906}$	$\frac{14560}{9906}$	$\frac{13971}{9906}$
211-102-0300											
211-102-0301			1	1000	$\frac{10092}{8299}$	$\frac{9724}{8299}$	$\frac{11811}{8299}$	$\frac{11378}{8299}$	$\frac{10962}{8299}$	$\frac{12921}{8299}$	$\frac{12331}{8299}$

					-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 926</u> 1 025	<u>1 926</u> 1 025	<u>1 926</u> 1 025

					-	-	-	-	-
211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500	<u>3 607</u> 170	<u>2 616</u> 170	<u>4 856</u> 170	<u>4 595</u> 170	<u>4 517</u> 170
211-102-0102			1	1000	<u>5 111</u> 2 767	<u>4 450</u> 2 767	<u>5 944</u> 2 767	<u>5 770</u> 2 767	<u>5 718</u> 2 767
211-102-0200									
211-102-0201	3226-93		1	1000	<u>12 393</u> 9 906	<u>11 732</u> 9 906	<u>13 225</u> 9 906	<u>13 052</u> 9 906	<u>13 000</u> 9 906
211-102-0300									
211-102-0301			1	1000	<u>10 753</u> 8 299	<u>10 092</u> 8 299	<u>11 586</u> 8 299	<u>11 412</u> 8 299	<u>11 360</u> 8 299

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	-
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>5 082</u> 2 694	<u>4 566</u> 2 694	<u>7 434</u> 2 694	<u>7 773</u> 2 694	<u>7 312</u> 2 694	<u>9 400</u> 2 694	<u>9 109</u> 2 694
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>5 129</u> 2 388	<u>3 924</u> 2 388	<u>7 545</u> 2 388	<u>7 762</u> 2 388	<u>6 774</u> 2 388	<u>9 401</u> 2 388	<u>9 088</u> 2 388
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>4 721</u> 2 374	<u>4 213</u> 2 374	<u>7 040</u> 2 374	<u>7 375</u> 2 374	<u>6 920</u> 2 374	<u>8 978</u> 2 374	<u>8 691</u> 2 374
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>4 721</u> 2 374	<u>4 213</u> 2 374	<u>7 040</u> 2 374	<u>7 375</u> 2 374	<u>6 920</u> 2 374	<u>8 978</u> 2 374	<u>8 691</u> 2 374

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419	<u>1 713</u> 419
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485	<u>1 927</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352	<u>1 461</u> 352

					-	-	-	-	-
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	<u>6 074</u> 2 694	<u>5 224</u> 2 694	<u>7 555</u> 2 694	<u>7 045</u> 2 694	<u>6 948</u> 2 694
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	<u>5 882</u> 2 388	<u>5 328</u> 2 388	<u>7 545</u> 2 388	<u>7 087</u> 2 388	<u>6 967</u> 2 388
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	<u>5 699</u> 2 374	<u>4 862</u> 2 374	<u>7 159</u> 2 374	<u>6 657</u> 2 374	<u>6 561</u> 2 374
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	<u>5 699</u> 2 374	<u>4 862</u> 2 374	<u>7 159</u> 2 374	<u>6 657</u> 2 374	<u>6 561</u> 2 374

							-	-	-	-	-
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,771}{3\,078}$	$\frac{5\,655}{3\,078}$	$\frac{6\,985}{3\,078}$	$\frac{7\,427}{3\,078}$	$\frac{8\,009}{3\,078}$	$\frac{8\,948}{3\,078}$	$\frac{8\,674}{3\,078}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{4\,608}{1\,953}$	$\frac{3\,438}{1\,953}$	$\frac{6\,954}{1\,953}$	$\frac{7\,165}{1\,953}$	$\frac{6\,205}{1\,953}$	$\frac{8\,757}{1\,953}$	$\frac{8\,453}{1\,953}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{4\,299}{1\,976}$	$\frac{3\,794}{1\,976}$	$\frac{6\,600}{1\,976}$	$\frac{6\,933}{1\,976}$	$\frac{6\,481}{1\,976}$	$\frac{8\,524}{1\,976}$	$\frac{8\,239}{1\,976}$
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{6\,274}{3\,510}$	$\frac{5\,069}{3\,510}$	$\frac{8\,690}{3\,510}$	$\frac{8\,907}{3\,510}$	$\frac{7\,919}{3\,510}$	$\frac{10\,546}{3\,510}$	$\frac{10\,233}{3\,510}$
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{5\,561}{2\,849}$	$\frac{4\,373}{2\,849}$	$\frac{7\,942}{2\,849}$	$\frac{8\,156}{2\,849}$	$\frac{7\,182}{2\,849}$	$\frac{9\,771}{2\,849}$	$\frac{9\,462}{2\,849}$
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{6\,280}{2\,658}$	$\frac{4\,149}{2\,658}$	$\frac{8\,780}{2\,658}$	$\frac{8\,294}{2\,658}$	$\frac{4\,990}{2\,658}$	$\frac{9\,994}{2\,658}$	$\frac{9\,654}{2\,658}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{6\,519}{2\,984}$	$\frac{4\,236}{2\,984}$	$\frac{9\,064}{2\,984}$	$\frac{8\,124}{2\,984}$	$\frac{6\,514}{2\,984}$	$\frac{10\,269}{2\,984}$	$\frac{9\,425}{2\,984}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,079}{2\,605}$	$\frac{3\,904}{2\,582}$	$\frac{8\,592}{2\,582}$	$\frac{7\,850}{2\,582}$	$\frac{5\,457}{2\,582}$	$\frac{9\,788}{2\,582}$	$\frac{9\,166}{2\,582}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,572}{2\,994}$	$\frac{4\,471}{2\,994}$	$\frac{9\,036}{2\,994}$	$\frac{8\,558}{2\,994}$	$\frac{5\,301}{2\,994}$	$\frac{10\,233}{2\,994}$	$\frac{9\,898}{2\,994}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{6\,079}{2\,605}$	$\frac{3\,904}{2\,582}$	$\frac{8\,592}{2\,582}$	$\frac{7\,850}{2\,582}$	$\frac{5\,457}{2\,582}$	$\frac{9\,788}{2\,582}$	$\frac{9\,166}{2\,582}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,094}{2\,616}$	$\frac{3\,843}{2\,616}$	$\frac{8\,602}{2\,616}$	$\frac{7\,675}{2\,616}$	$\frac{6\,089}{2\,616}$	$\frac{9\,789}{2\,616}$	$\frac{8\,958}{2\,616}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,881}{2\,456}$	$\frac{3\,663}{2\,456}$	$\frac{8\,352}{2\,456}$	$\frac{7\,439}{2\,456}$	$\frac{5\,875}{2\,456}$	$\frac{9\,522}{2\,456}$	$\frac{8\,703}{2\,456}$

					-	-	-	-	-
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,144}{3\,078}$	$\frac{4\,869}{3\,078}$	$\frac{7\,201}{3\,078}$	$\frac{6\,759}{3\,078}$	$\frac{6\,673}{3\,078}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,339}{1\,953}$	$\frac{4\,801}{1\,953}$	$\frac{6\,954}{1\,953}$	$\frac{6\,510}{1\,953}$	$\frac{6\,393}{1\,953}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{5\,270}{1\,976}$	$\frac{4\,438}{1\,976}$	$\frac{6\,719}{1\,976}$	$\frac{6\,220}{1\,976}$	$\frac{6\,125}{1\,976}$
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{7\,027}{3\,510}$	$\frac{6\,473}{3\,510}$	$\frac{8\,690}{3\,510}$	$\frac{8\,232}{3\,510}$	$\frac{8\,112}{3\,510}$
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{6\,303}{2\,849}$	$\frac{5\,756}{2\,849}$	$\frac{7\,942}{2\,849}$	$\frac{7\,490}{2\,849}$	$\frac{7\,372}{2\,849}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{7\,421}{2\,658}$	$\frac{6\,935}{2\,658}$	$\frac{8\,610}{2\,658}$	$\frac{8\,343}{2\,658}$	$\frac{8\,294}{2\,658}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{7\,654}{2\,984}$	$\frac{7\,178}{2\,984}$	$\frac{9\,046}{2\,984}$	$\frac{8\,576}{2\,984}$	$\frac{8\,527}{2\,984}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,228}{2\,582}$	$\frac{6\,749}{2\,582}$	$\frac{8\,544}{2\,582}$	$\frac{8\,137}{2\,582}$	$\frac{8\,089}{2\,582}$
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,696}{2\,994}$	$\frac{7\,218}{2\,994}$	$\frac{8\,869}{2\,994}$	$\frac{8\,606}{2\,994}$	$\frac{8\,558}{2\,994}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,228}{2\,582}$	$\frac{6\,749}{2\,582}$	$\frac{8\,544}{2\,582}$	$\frac{8\,137}{2\,582}$	$\frac{8\,089}{2\,582}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{7\,212}{2\,616}$	$\frac{6\,743}{2\,616}$	$\frac{8\,584}{2\,616}$	$\frac{8\,121}{2\,616}$	$\frac{8\,073}{2\,616}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{6\,982}{2\,456}$	$\frac{6\,520}{2\,456}$	$\frac{8\,334}{2\,456}$	$\frac{7\,878}{2\,456}$	$\frac{7\,831}{2\,456}$

							-	-	-	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>5 367</u> 1 931	<u>3 214</u> 1 914	<u>7 867</u> 1 914	<u>7 131</u> 1 914	<u>4 755</u> 1 914	<u>9 055</u> 1 914	<u>8 437</u> 1 914

211-205.

					,		-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 198</u> 13 560	<u>16 345</u> 13 560	<u>15 738</u> 13 560	<u>15 912</u> 13 560	<u>17 732</u> 13 560	<u>17 108</u> 13 560	<u>16 900</u> 13 560	<u>15 842</u> 13 560
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 423</u> 13 560	<u>16 346</u> 13 560	<u>15 739</u> 13 560	<u>15 912</u> 13 560	<u>17 733</u> 13 560	<u>17 109</u> 13 560	<u>16 901</u> 13 560	<u>15 843</u> 13 560
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>13 962</u> 13 108	<u>15 885</u> 13 108	<u>15 278</u> 13 108	<u>15 451</u> 13 108	<u>17 272</u> 13 108	<u>16 648</u> 13 108	<u>16 440</u> 13 108	<u>15 382</u> 13 108

211-206.

							-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 497</u> 2 951	<u>4 140</u> 2 951	<u>8 552</u> 2 951	<u>7 797</u> 2 951	<u>6 748</u> 2 951	<u>9 955</u> 2 951	<u>9 070</u> 2 951

211-4.

					-	-	-	-	-
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>6 513</u> 1 914	<u>6 038</u> 1 914	<u>7 820</u> 1 914	<u>7 416</u> 1 914	<u>7 368</u> 1 914

					-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 565</u> 13 560	<u>15 773</u> 13 560	<u>15 575</u> 13 560	<u>15 517</u> 13 560
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 566</u> 13 560	<u>15 774</u> 13 560	<u>15 576</u> 13 560	<u>15 518</u> 13 560
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 105</u> 13 108	<u>15 313</u> 13 108	<u>15 115</u> 13 108	<u>15 056</u> 13 108

					-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 054</u> 2 951	<u>6 677</u> 2 951	<u>9 000</u> 2 951	<u>8 552</u> 2 951	<u>8 422</u> 2 951

211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 844</u> 1 411	<u>4 618</u> 1 411	<u>5 054</u> 1 411	<u>4 994</u> 1 411	<u>6 624</u> 1 411	<u>6 944</u> 1 411	<u>6 424</u> 1 411
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 305</u> 2 170	<u>5 152</u> 2 170	<u>5 932</u> 2 170	<u>5 282</u> 2 170	<u>7 233</u> 2 170	<u>7 597</u> 2 170	<u>6 713</u> 2 170
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 056</u> 1 925	<u>5 051</u> 1 994	<u>5 701</u> 1 994	<u>5 337</u> 1 994	<u>7 132</u> 1 994	<u>7 470</u> 1 994	<u>6 767</u> 1 994

211-402.

					,	,	,	-	-	-	-	-	-
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	<u>6 053</u> 4 338	<u>5 685</u> 4 338	<u>7 772</u> 4 338	<u>7 338</u> 4 338	<u>6 922</u> 4 338	<u>8 882</u> 4 338	<u>8 292</u> 4 338	<u>6 714</u> 4 338	<u>6 053</u> 4 338

211-5.**211-501.**

							-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 171</u> 849	<u>2 285</u> 849	<u>6 869</u> 849	<u>6 078</u> 849	<u>5 058</u> 849	<u>8 382</u> 849	<u>7 482</u> 849

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 612</u> 1 411	<u>2 987</u> 1 411	<u>4 942</u> 1 411	<u>4 734</u> 1 411	<u>4 602</u> 1 411
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 126</u> 2 170	<u>3 305</u> 2 170	<u>5 594</u> 2 170	<u>5 334</u> 2 170	<u>5 256</u> 2 170
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 077</u> 1 994	<u>3 351</u> 1 994	<u>5 467</u> 1 994	<u>5 155</u> 1 994	<u>5 051</u> 1 994

					-	-	-
211-402-0100							
211-402-0101		1	1000	<u>7 546</u> 4 338	<u>7 373</u> 4 338	<u>7 321</u> 4 338	

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 266</u> 849	<u>4 642</u> 849	<u>6 822</u> 849	<u>6 322</u> 849	<u>6 250</u> 849

211-6.
211-601.

-

							-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 355</u> 1 959	<u>5 346</u> 1 959	<u>5 881</u> 1 959	<u>5 793</u> 1 959	<u>7 506</u> 1 959	<u>7 915</u> 1 959	<u>7 284</u> 1 959

211-603.

-

-

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 816</u> 1 966	<u>3 559</u> 1 966	<u>7 336</u> 1 966	<u>7 562</u> 1 966	<u>6 531</u> 1 966	<u>9 272</u> 1 966	<u>8 945</u> 1 966
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 591</u> 2 065	<u>3 281</u> 2 065	<u>8 146</u> 2 065	<u>7 424</u> 2 065	<u>5 631</u> 2 065	<u>9 573</u> 2 065	<u>8 800</u> 2 065
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 806</u> 2 054	<u>3 395</u> 2 054	<u>8 129</u> 2 054	<u>7 425</u> 2 054	<u>5 538</u> 2 054	<u>9 545</u> 2 054	<u>8 800</u> 2 054

212.

,

,

,

212-1.
212-101.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 265</u> 1 959	<u>3 412</u> 1 959	<u>5 827</u> 1 959	<u>5 514</u> 1 959	<u>5 410</u> 1 959

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3							
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 601</u> 1 966	<u>5 023</u> 1 966	<u>7 336</u> 1 966	<u>6 858</u> 1 966	<u>6 732</u> 1 966
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 569</u> 2 065	<u>6 179</u> 2 065	<u>8 159</u> 2 065	<u>7 738</u> 2 065	<u>7 618</u> 2 065
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 595</u> 2 054	<u>6 159</u> 2 054	<u>8 389</u> 2 054	<u>7 978</u> 2 054	<u>7 869</u> 2 054

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>17 937</u> 16 604	<u>28 817</u> 15 820	<u>21 776</u> 15 820	<u>27 187</u> 15 820	<u>35 966</u> 15 820	<u>33 256</u> 15 820	<u>32 169</u> 15 820
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>18 245</u> 16 905	<u>29 278</u> 16 272	<u>22 237</u> 16 272	<u>27 648</u> 16 272	<u>36 427</u> 16 272	<u>33 717</u> 16 272	<u>32 630</u> 16 272
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 074</u> 17 576	<u>24 800</u> 17 572	<u>27 333</u> 17 063	<u>31 668</u> 17 572	<u>33 395</u> 17 572	<u>35 759</u> 17 572	<u>35 193</u> 17 572
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 295</u> 17 750	<u>25 544</u> 17 747	<u>28 086</u> 17 234	<u>31 779</u> 17 747	<u>33 771</u> 17 747	<u>36 126</u> 17 747	<u>35 583</u> 17 747
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 476</u> 17 928	<u>25 725</u> 17 924	<u>28 261</u> 17 406	<u>31 959</u> 17 924	<u>33 952</u> 17 924	<u>36 307</u> 17 924	<u>35 764</u> 17 924
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 751</u> 18 197	<u>25 999</u> 18 193	<u>28 528</u> 17 668	<u>32 234</u> 18 193	<u>34 227</u> 18 193	<u>36 582</u> 18 193	<u>36 038</u> 18 193
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 029</u> 18 470	<u>26 278</u> 18 467	<u>28 798</u> 17 932	<u>32 512</u> 18 466	<u>34 505</u> 18 466	<u>36 860</u> 18 466	<u>36 317</u> 18 466
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 312</u> 18 747	<u>26 560</u> 18 744	<u>29 072</u> 18 202	<u>32 795</u> 18 743	<u>34 788</u> 18 743	<u>37 143</u> 18 743	<u>36 599</u> 18 743
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 476</u> 17 928	<u>25 725</u> 17 924	<u>28 261</u> 17 406	<u>31 959</u> 17 924	<u>33 952</u> 17 924	<u>36 307</u> 17 924	<u>35 764</u> 17 924
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 660</u> 18 108	<u>25 907</u> 18 103	<u>28 439</u> 17 580	<u>32 142</u> 18 103	<u>34 135</u> 18 103	<u>36 490</u> 18 103	<u>35 946</u> 18 103

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 644</u> 15 820	<u>20 102</u> 15 820	<u>26 100</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>24 656</u> 15 820
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 105</u> 16 272	<u>20 564</u> 16 272	<u>26 561</u> 16 272	<u>25 508</u> 16 272	<u>25 117</u> 16 272
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 940</u> 17 572	<u>26 246</u> 17 572	<u>32 158</u> 17 572	<u>31 608</u> 17 572	<u>31 510</u> 17 572
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>32 051</u> 17 747	<u>26 425</u> 17 747	<u>32 594</u> 17 747	<u>31 688</u> 17 747	<u>31 598</u> 17 747
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 231</u> 17 924	<u>26 606</u> 17 924	<u>32 775</u> 17 924	<u>31 869</u> 17 924	<u>31 778</u> 17 924
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 506</u> 18 193	<u>26 881</u> 18 193	<u>33 049</u> 18 193	<u>32 144</u> 18 193	<u>32 053</u> 18 193
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 784</u> 18 466	<u>27 159</u> 18 466	<u>33 328</u> 18 466	<u>32 422</u> 18 466	<u>32 331</u> 18 466
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>33 067</u> 18 743	<u>27 441</u> 18 743	<u>33 610</u> 18 743	<u>32 704</u> 18 743	<u>32 614</u> 18 743
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 231</u> 17 924	<u>26 606</u> 17 924	<u>32 775</u> 17 924	<u>31 869</u> 17 924	<u>31 778</u> 17 924
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 414</u> 18 103	<u>26 789</u> 18 103	<u>32 957</u> 18 103	<u>32 052</u> 18 103	<u>31 961</u> 18 103

							-	-	-	-	-
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 936</u> 18 379	<u>26 185</u> 18 375	<u>28 708</u> 17 844	<u>32 419</u> 18 375	<u>34 412</u> 18 375	<u>36 767</u> 18 375	<u>36 224</u> 18 375
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 218</u> 18 655	<u>26 466</u> 18 651	<u>28 981</u> 18 112	<u>32 701</u> 18 651	<u>34 694</u> 18 651	<u>37 049</u> 18 651	<u>36 505</u> 18 651
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 503</u> 18 934	<u>26 752</u> 18 931	<u>29 257</u> 18 383	<u>32 986</u> 18 930	<u>34 978</u> 18 930	<u>37 333</u> 18 930	<u>36 790</u> 18 930
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 660</u> 18 108	<u>25 907</u> 18 103	<u>28 439</u> 17 580	<u>32 142</u> 18 103	<u>34 135</u> 18 103	<u>36 490</u> 18 103	<u>35 946</u> 18 103
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 844</u> 18 289	<u>26 092</u> 18 285	<u>28 618</u> 17 756	<u>32 327</u> 18 285	<u>34 320</u> 18 285	<u>36 675</u> 18 285	<u>36 132</u> 18 285
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 124</u> 18 563	<u>26 373</u> 18 559	<u>28 889</u> 18 022	<u>32 607</u> 18 559	<u>34 599</u> 18 559	<u>36 954</u> 18 559	<u>36 411</u> 18 559
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 408</u> 18 841	<u>26 656</u> 18 837	<u>29 165</u> 18 292	<u>32 890</u> 18 837	<u>34 883</u> 18 837	<u>37 238</u> 18 837	<u>36 695</u> 18 837
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 696</u> 19 124	<u>26 944</u> 19 120	<u>29 445</u> 18 567	<u>33 179</u> 19 119	<u>35 171</u> 19 119	<u>37 526</u> 19 119	<u>36 983</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 844</u> 18 289	<u>26 092</u> 18 285	<u>28 618</u> 17 756	<u>32 327</u> 18 285	<u>34 320</u> 18 285	<u>36 675</u> 18 285	<u>36 132</u> 18 285
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 031</u> 18 472	<u>26 279</u> 18 468	<u>28 799</u> 17 934	<u>32 514</u> 18 467	<u>34 506</u> 18 467	<u>36 861</u> 18 467	<u>36 318</u> 18 467
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 313</u> 18 748	<u>26 562</u> 18 745	<u>29 073</u> 18 203	<u>32 796</u> 18 744	<u>34 789</u> 18 744	<u>37 144</u> 18 744	<u>36 600</u> 18 744
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 600</u> 19 030	<u>26 848</u> 19 026	<u>29 352</u> 18 476	<u>33 083</u> 19 026	<u>35 076</u> 19 026	<u>37 431</u> 19 026	<u>36 887</u> 19 026
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 891</u> 19 315	<u>27 139</u> 19 311	<u>29 634</u> 18 752	<u>33 374</u> 19 310	<u>35 366</u> 19 310	<u>37 721</u> 19 310	<u>37 178</u> 19 310

					-	-	-	-	-
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 691</u> 18 375	<u>27 066</u> 18 375	<u>33 235</u> 18 375	<u>32 329</u> 18 375	<u>32 238</u> 18 375
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 973</u> 18 651	<u>27 347</u> 18 651	<u>33 516</u> 18 651	<u>32 610</u> 18 651	<u>32 520</u> 18 651
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 257</u> 18 930	<u>27 632</u> 18 930	<u>33 801</u> 18 930	<u>32 895</u> 18 930	<u>32 805</u> 18 930
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 414</u> 18 103	<u>26 789</u> 18 103	<u>32 957</u> 18 103	<u>32 052</u> 18 103	<u>31 961</u> 18 103
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 599</u> 18 285	<u>26 974</u> 18 285	<u>33 143</u> 18 285	<u>32 237</u> 18 285	<u>32 146</u> 18 285
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 878</u> 18 559	<u>27 253</u> 18 559	<u>33 422</u> 18 559	<u>32 516</u> 18 559	<u>32 426</u> 18 559
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 162</u> 18 837	<u>27 537</u> 18 837	<u>33 706</u> 18 837	<u>32 800</u> 18 837	<u>32 709</u> 18 837
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 450</u> 19 119	<u>27 825</u> 19 119	<u>33 994</u> 19 119	<u>33 088</u> 19 119	<u>32 997</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 599</u> 18 285	<u>26 974</u> 18 285	<u>33 143</u> 18 285	<u>32 237</u> 18 285	<u>32 146</u> 18 285
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 785</u> 18 467	<u>27 160</u> 18 467	<u>33 329</u> 18 467	<u>32 423</u> 18 467	<u>32 332</u> 18 467
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 068</u> 18 744	<u>27 442</u> 18 744	<u>33 611</u> 18 744	<u>32 706</u> 18 744	<u>32 615</u> 18 744
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 355</u> 19 026	<u>27 729</u> 19 026	<u>33 898</u> 19 026	<u>32 993</u> 19 026	<u>32 902</u> 19 026
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 645</u> 19 310	<u>28 020</u> 19 310	<u>34 189</u> 19 310	<u>33 283</u> 19 310	<u>33 192</u> 19 310

							-	-	-	-	-
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 105</u> 18 442	<u>23 602</u> 18 442	<u>30 331</u> 17 900	<u>33 514</u> 18 442	<u>33 270</u> 18 442	<u>36 855</u> 18 442	<u>36 493</u> 18 442
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 398</u> 18 625	<u>24 188</u> 18 626	<u>31 120</u> 18 078	<u>33 671</u> 18 625	<u>33 580</u> 18 625	<u>36 888</u> 18 625	<u>37 022</u> 18 625
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 811	<u>24 379</u> 18 813	<u>31 304</u> 18 258	<u>33 860</u> 18 811	<u>33 770</u> 18 811	<u>37 077</u> 18 811	<u>37 212</u> 18 811
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 875</u> 19 093	<u>24 666</u> 19 095	<u>31 583</u> 18 532	<u>34 148</u> 19 093	<u>34 057</u> 19 093	<u>37 365</u> 19 093	<u>37 499</u> 19 093
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 168</u> 19 380	<u>24 958</u> 19 381	<u>31 868</u> 18 811	<u>34 441</u> 19 380	<u>34 350</u> 19 380	<u>37 658</u> 19 380	<u>37 792</u> 19 380
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 465</u> 19 671	<u>25 255</u> 19 672	<u>32 155</u> 19 093	<u>34 738</u> 19 671	<u>34 647</u> 19 671	<u>37 954</u> 19 671	<u>38 089</u> 19 671
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 811	<u>24 379</u> 18 813	<u>31 304</u> 18 258	<u>33 860</u> 18 811	<u>33 770</u> 18 811	<u>37 077</u> 18 811	<u>37 212</u> 18 811
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 779</u> 18 999	<u>24 571</u> 19 001	<u>31 490</u> 18 441	<u>34 052</u> 18 999	<u>33 961</u> 18 999	<u>37 269</u> 18 999	<u>37 403</u> 18 999
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 070</u> 19 284	<u>24 862</u> 19 286	<u>31 772</u> 18 717	<u>34 343</u> 19 284	<u>34 252</u> 19 284	<u>37 560</u> 19 284	<u>37 694</u> 19 284
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 365</u> 19 574	<u>25 157</u> 19 575	<u>32 059</u> 18 999	<u>34 638</u> 19 574	<u>34 548</u> 19 574	<u>37 855</u> 19 574	<u>37 990</u> 19 574
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 665</u> 19 867	<u>25 456</u> 19 869	<u>32 350</u> 19 284	<u>34 938</u> 19 867	<u>34 848</u> 19 867	<u>38 155</u> 19 867	<u>38 289</u> 19 867
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 779</u> 18 999	<u>24 571</u> 19 001	<u>31 490</u> 18 441	<u>34 052</u> 18 999	<u>33 961</u> 18 999	<u>37 269</u> 18 999	<u>37 403</u> 18 999

					-	-	-	-	-
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 877</u> 18 442	<u>28 586</u> 18 442	<u>34 470</u> 18 442	<u>34 119</u> 18 442	<u>33 988</u> 18 442
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>34 033</u> 18 625	<u>28 327</u> 18 625	<u>34 939</u> 18 625	<u>34 395</u> 18 625	<u>34 305</u> 18 625
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>34 223</u> 18 811	<u>28 516</u> 18 811	<u>35 128</u> 18 811	<u>34 585</u> 18 811	<u>34 494</u> 18 811
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>34 510</u> 19 093	<u>28 804</u> 19 093	<u>35 416</u> 19 093	<u>34 873</u> 19 093	<u>34 782</u> 19 093
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 803</u> 19 380	<u>29 097</u> 19 380	<u>35 709</u> 19 380	<u>35 166</u> 19 380	<u>35 075</u> 19 380
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>35 100</u> 19 671	<u>29 394</u> 19 671	<u>36 006</u> 19 671	<u>35 462</u> 19 671	<u>35 372</u> 19 671
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>34 223</u> 18 811	<u>28 516</u> 18 811	<u>35 128</u> 18 811	<u>34 585</u> 18 811	<u>34 494</u> 18 811
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>34 414</u> 18 999	<u>28 708</u> 18 999	<u>35 320</u> 18 999	<u>34 777</u> 18 999	<u>34 686</u> 18 999
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 705</u> 19 284	<u>28 999</u> 19 284	<u>35 611</u> 19 284	<u>35 068</u> 19 284	<u>34 977</u> 19 284
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>35 001</u> 19 574	<u>29 294</u> 19 574	<u>35 906</u> 19 574	<u>35 363</u> 19 574	<u>35 272</u> 19 574
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>35 300</u> 19 867	<u>29 594</u> 19 867	<u>36 206</u> 19 867	<u>35 663</u> 19 867	<u>35 572</u> 19 867
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>34 414</u> 18 999	<u>28 708</u> 18 999	<u>35 320</u> 18 999	<u>34 777</u> 18 999	<u>34 686</u> 18 999

							-	-	-	-	-
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 973</u> 19 189	<u>24 764</u> 19 190	<u>31 678</u> 18 625	<u>34 246</u> 19 189	<u>34 155</u> 19 189	<u>37 463</u> 19 189	<u>37 597</u> 19 189
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 477	<u>25 058</u> 19 479	<u>31 964</u> 18 905	<u>34 540</u> 19 477	<u>34 450</u> 19 477	<u>37 757</u> 19 477	<u>37 892</u> 19 477
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 565</u> 19 769	<u>25 356</u> 19 771	<u>32 253</u> 19 188	<u>34 838</u> 19 769	<u>34 747</u> 19 769	<u>38 055</u> 19 769	<u>38 189</u> 19 769
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 065	<u>25 659</u> 20 068	<u>32 546</u> 19 476	<u>35 140</u> 20 065	<u>35 049</u> 20 065	<u>38 357</u> 20 065	<u>38 491</u> 20 065
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 973</u> 19 189	<u>24 764</u> 19 190	<u>31 678</u> 18 625	<u>34 246</u> 19 189	<u>34 155</u> 19 189	<u>37 463</u> 19 189	<u>37 597</u> 19 189
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 169</u> 19 381	<u>24 960</u> 19 383	<u>31 869</u> 18 812	<u>34 442</u> 19 381	<u>34 352</u> 19 381	<u>37 659</u> 19 381	<u>37 793</u> 19 381
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 466</u> 19 672	<u>25 256</u> 19 673	<u>32 157</u> 19 094	<u>34 739</u> 19 672	<u>34 648</u> 19 672	<u>37 955</u> 19 672	<u>38 090</u> 19 672
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 767</u> 19 967	<u>25 558</u> 19 969	<u>32 449</u> 19 380	<u>35 040</u> 19 967	<u>34 949</u> 19 967	<u>38 256</u> 19 967	<u>38 391</u> 19 967
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 072</u> 20 266	<u>25 863</u> 20 268	<u>32 745</u> 19 671	<u>35 345</u> 20 266	<u>35 254</u> 20 266	<u>38 562</u> 20 266	<u>38 696</u> 20 266
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 633</u> 17 900	<u>30 750</u> 17 493	<u>27 806</u> 17 493	<u>28 802</u> 17 493	<u>37 010</u> 17 493	<u>35 007</u> 17 493	<u>33 875</u> 17 493
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 520</u> 18 077	<u>30 881</u> 17 666	<u>27 984</u> 17 667	<u>28 980</u> 17 667	<u>37 144</u> 17 667	<u>35 139</u> 17 667	<u>34 052</u> 17 667
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 704</u> 18 258	<u>31 061</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>29 160</u> 17 843	<u>37 324</u> 17 843	<u>35 319</u> 17 843	<u>34 232</u> 17 843

					-	-	-	-	-
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>34 608</u> 19 189	<u>28 902</u> 19 189	<u>35 514</u> 19 189	<u>34 971</u> 19 189	<u>34 880</u> 19 189
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>34 903</u> 19 477	<u>29 196</u> 19 477	<u>35 808</u> 19 477	<u>35 265</u> 19 477	<u>35 174</u> 19 477
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>35 200</u> 19 769	<u>29 494</u> 19 769	<u>36 106</u> 19 769	<u>35 562</u> 19 769	<u>35 472</u> 19 769
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>35 502</u> 20 065	<u>29 796</u> 20 065	<u>36 408</u> 20 065	<u>35 864</u> 20 065	<u>35 774</u> 20 065
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>34 608</u> 19 189	<u>28 902</u> 19 189	<u>35 514</u> 19 189	<u>34 971</u> 19 189	<u>34 880</u> 19 189
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>34 804</u> 19 381	<u>29 098</u> 19 381	<u>35 710</u> 19 381	<u>35 167</u> 19 381	<u>35 076</u> 19 381
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>35 101</u> 19 672	<u>29 395</u> 19 672	<u>36 007</u> 19 672	<u>35 463</u> 19 672	<u>35 373</u> 19 672
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>35 402</u> 19 967	<u>29 696</u> 19 967	<u>36 308</u> 19 967	<u>35 764</u> 19 967	<u>35 674</u> 19 967
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 707</u> 20 266	<u>30 001</u> 20 266	<u>36 613</u> 20 266	<u>36 070</u> 20 266	<u>35 979</u> 20 266
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 531</u> 17 493	<u>21 808</u> 17 493	<u>27 806</u> 17 493	<u>26 704</u> 17 493	<u>26 509</u> 17 493
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 708</u> 17 667	<u>21 986</u> 17 667	<u>27 984</u> 17 667	<u>26 833</u> 17 667	<u>26 637</u> 17 667
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 888</u> 17 843	<u>22 166</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>27 013</u> 17 843	<u>26 817</u> 17 843

							-	-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 984</u> 18 532	<u>31 334</u> 18 110	<u>28 437</u> 18 111	<u>29 433</u> 18 111	<u>37 597</u> 18 111	<u>35 592</u> 18 111	<u>34 506</u> 18 111
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 267</u> 18 810	<u>31 612</u> 18 383	<u>28 714</u> 18 383	<u>29 710</u> 18 383	<u>37 874</u> 18 383	<u>35 869</u> 18 383	<u>34 782</u> 18 383
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 555</u> 19 092	<u>31 893</u> 18 658	<u>28 995</u> 18 659	<u>29 992</u> 18 659	<u>38 156</u> 18 659	<u>36 151</u> 18 659	<u>35 064</u> 18 659
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 704</u> 18 258	<u>31 061</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>29 160</u> 17 843	<u>37 324</u> 17 843	<u>35 319</u> 17 843	<u>34 232</u> 17 843
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 890</u> 18 440	<u>31 244</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>29 341</u> 18 021	<u>37 505</u> 18 021	<u>35 501</u> 18 021	<u>34 414</u> 18 021
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 173</u> 18 718	<u>31 520</u> 18 292	<u>28 622</u> 18 292	<u>29 618</u> 18 292	<u>37 782</u> 18 292	<u>35 777</u> 18 292	<u>34 690</u> 18 292
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 459</u> 18 998	<u>31 799</u> 18 566	<u>28 901</u> 18 567	<u>29 898</u> 18 567	<u>38 062</u> 18 567	<u>36 057</u> 18 567	<u>34 970</u> 18 567
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 749</u> 19 283	<u>32 083</u> 18 845	<u>29 185</u> 18 845	<u>30 181</u> 18 845	<u>38 345</u> 18 845	<u>36 341</u> 18 845	<u>35 254</u> 18 845
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 890</u> 18 440	<u>31 244</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>29 341</u> 18 021	<u>37 505</u> 18 021	<u>35 501</u> 18 021	<u>34 414</u> 18 021
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 625	<u>31 428</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>29 526</u> 18 202	<u>37 690</u> 18 202	<u>35 685</u> 18 202	<u>34 598</u> 18 202
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 363</u> 18 904	<u>31 706</u> 18 475	<u>28 807</u> 18 475	<u>29 804</u> 18 475	<u>37 968</u> 18 475	<u>35 963</u> 18 475	<u>34 876</u> 18 475
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 652</u> 19 188	<u>31 989</u> 18 752	<u>29 090</u> 18 752	<u>30 086</u> 18 752	<u>38 251</u> 18 752	<u>36 246</u> 18 752	<u>35 159</u> 18 752
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 946</u> 19 476	<u>32 276</u> 19 033	<u>29 378</u> 19 034	<u>30 374</u> 19 034	<u>38 538</u> 19 034	<u>36 533</u> 19 034	<u>35 446</u> 19 034

					-	-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 162</u> 18 111	<u>22 439</u> 18 111	<u>28 437</u> 18 111	<u>27 286</u> 18 111	<u>27 091</u> 18 111
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 438</u> 18 383	<u>22 716</u> 18 383	<u>28 714</u> 18 383	<u>27 563</u> 18 383	<u>27 367</u> 18 383
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 720</u> 18 659	<u>22 998</u> 18 659	<u>28 995</u> 18 659	<u>27 845</u> 18 659	<u>27 649</u> 18 659
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 888</u> 17 843	<u>22 166</u> 17 843	<u>28 163</u> 17 843	<u>27 013</u> 17 843	<u>26 817</u> 17 843
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 070</u> 18 021	<u>22 347</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>27 195</u> 18 021	<u>26 999</u> 18 021
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 346</u> 18 292	<u>22 624</u> 18 292	<u>28 622</u> 18 292	<u>27 471</u> 18 292	<u>27 275</u> 18 292
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 626</u> 18 567	<u>22 904</u> 18 567	<u>28 901</u> 18 567	<u>27 751</u> 18 567	<u>27 555</u> 18 567
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 910</u> 18 845	<u>23 187</u> 18 845	<u>29 185</u> 18 845	<u>28 035</u> 18 845	<u>27 839</u> 18 845
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 070</u> 18 021	<u>22 347</u> 18 021	<u>28 345</u> 18 021	<u>27 195</u> 18 021	<u>26 999</u> 18 021
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 18 202	<u>22 532</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>27 379</u> 18 202	<u>27 183</u> 18 202
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 532</u> 18 475	<u>22 810</u> 18 475	<u>28 807</u> 18 475	<u>27 657</u> 18 475	<u>27 461</u> 18 475
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 815</u> 18 752	<u>23 093</u> 18 752	<u>29 090</u> 18 752	<u>27 940</u> 18 752	<u>27 744</u> 18 752
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 102</u> 19 034	<u>23 380</u> 19 034	<u>29 378</u> 19 034	<u>28 227</u> 19 034	<u>28 031</u> 19 034

							-	-	-	-	-
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 625	<u>31 428</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>29 526</u> 18 202	<u>37 690</u> 18 202	<u>35 685</u> 18 202	<u>34 598</u> 18 202
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 811	<u>31 613</u> 18 384	<u>28 715</u> 18 384	<u>29 711</u> 18 384	<u>37 875</u> 18 384	<u>35 870</u> 18 384	<u>34 783</u> 18 384
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 556</u> 19 093	<u>31 894</u> 18 659	<u>28 996</u> 18 660	<u>29 993</u> 18 660	<u>38 157</u> 18 660	<u>36 152</u> 18 660	<u>35 065</u> 18 660
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 848</u> 19 380	<u>32 180</u> 18 939	<u>29 282</u> 18 940	<u>30 278</u> 18 940	<u>38 442</u> 18 940	<u>36 437</u> 18 940	<u>35 351</u> 18 940
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 145</u> 19 671	<u>32 470</u> 19 224	<u>29 572</u> 19 224	<u>30 568</u> 19 224	<u>38 732</u> 19 224	<u>36 727</u> 19 224	<u>35 640</u> 19 224
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 727</u> 19 203	<u>26 322</u> 19 063	<u>28 962</u> 18 660	<u>33 190</u> 19 063	<u>34 916</u> 19 063	<u>37 280</u> 19 063	<u>36 714</u> 19 063
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 972</u> 19 394	<u>27 079</u> 19 252	<u>29 730</u> 18 847	<u>33 315</u> 19 253	<u>35 307</u> 19 253	<u>37 662</u> 19 253	<u>37 119</u> 19 253
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 170</u> 19 588	<u>27 276</u> 19 445	<u>29 923</u> 19 035	<u>33 511</u> 19 445	<u>35 504</u> 19 445	<u>37 859</u> 19 445	<u>37 315</u> 19 445
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 470</u> 19 883	<u>27 574</u> 19 737	<u>30 214</u> 19 321	<u>33 809</u> 19 737	<u>35 801</u> 19 737	<u>38 156</u> 19 737	<u>37 613</u> 19 737
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 774</u> 20 180	<u>27 875</u> 20 032	<u>30 510</u> 19 611	<u>34 111</u> 20 033	<u>36 103</u> 20 033	<u>38 458</u> 20 033	<u>37 915</u> 20 033
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 083</u> 20 484	<u>28 182</u> 20 333	<u>30 810</u> 19 905	<u>34 417</u> 20 333	<u>36 410</u> 20 333	<u>38 765</u> 20 333	<u>38 221</u> 20 333
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 170</u> 19 588	<u>27 276</u> 19 445	<u>29 923</u> 19 035	<u>33 511</u> 19 445	<u>35 504</u> 19 445	<u>37 859</u> 19 445	<u>37 315</u> 19 445

					-	-	-	-	-
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 254</u> 18 202	<u>22 532</u> 18 202	<u>28 530</u> 18 202	<u>27 379</u> 18 202	<u>27 183</u> 18 202
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 439</u> 18 384	<u>22 717</u> 18 384	<u>28 715</u> 18 384	<u>27 564</u> 18 384	<u>27 368</u> 18 384
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 721</u> 18 660	<u>22 999</u> 18 660	<u>28 996</u> 18 660	<u>27 846</u> 18 660	<u>27 650</u> 18 660
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 007</u> 18 940	<u>23 284</u> 18 940	<u>29 282</u> 18 940	<u>28 131</u> 18 940	<u>27 936</u> 18 940
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 296</u> 19 224	<u>23 574</u> 19 224	<u>29 572</u> 19 224	<u>28 421</u> 19 224	<u>28 225</u> 19 224
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 461</u> 19 063	<u>27 768</u> 19 063	<u>33 680</u> 19 063	<u>33 129</u> 19 063	<u>33 031</u> 19 063
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 586</u> 19 253	<u>27 961</u> 19 253	<u>34 130</u> 19 253	<u>33 224</u> 19 253	<u>33 133</u> 19 253
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 783</u> 19 445	<u>28 157</u> 19 445	<u>34 326</u> 19 445	<u>33 420</u> 19 445	<u>33 330</u> 19 445
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 080</u> 19 737	<u>28 455</u> 19 737	<u>34 624</u> 19 737	<u>33 718</u> 19 737	<u>33 627</u> 19 737
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 382</u> 20 033	<u>28 757</u> 20 033	<u>34 926</u> 20 033	<u>34 020</u> 20 033	<u>33 930</u> 20 033
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 689</u> 20 333	<u>29 063</u> 20 333	<u>35 232</u> 20 333	<u>34 326</u> 20 333	<u>34 236</u> 20 333
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 783</u> 19 445	<u>28 157</u> 19 445	<u>34 326</u> 19 445	<u>33 420</u> 19 445	<u>33 330</u> 19 445

							-	-	-	-	-
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 370</u> 19 784	<u>27 474</u> 19 640	<u>30 117</u> 19 226	<u>33 709</u> 19 640	<u>35 702</u> 19 640	<u>38 057</u> 19 640	<u>37 514</u> 19 640
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 672</u> 20 081	<u>27 774</u> 19 934	<u>30 411</u> 19 514	<u>34 010</u> 19 935	<u>36 003</u> 19 935	<u>38 358</u> 19 935	<u>37 815</u> 19 935
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 980</u> 20 382	<u>28 079</u> 20 232	<u>30 709</u> 19 806	<u>34 315</u> 20 233	<u>36 307</u> 20 233	<u>38 662</u> 20 233	<u>38 119</u> 20 233
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 291</u> 20 688	<u>28 389</u> 20 536	<u>31 012</u> 20 103	<u>34 624</u> 20 536	<u>36 617</u> 20 536	<u>38 972</u> 20 536	<u>38 428</u> 20 536
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 370</u> 19 784	<u>27 474</u> 19 640	<u>30 117</u> 19 226	<u>33 709</u> 19 640	<u>35 702</u> 19 640	<u>38 057</u> 19 640	<u>37 514</u> 19 640
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 572</u> 19 982	<u>27 674</u> 19 835	<u>30 313</u> 19 418	<u>33 910</u> 19 836	<u>35 903</u> 19 836	<u>38 258</u> 19 836	<u>37 714</u> 19 836
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 877</u> 20 282	<u>27 977</u> 20 133	<u>30 610</u> 19 709	<u>34 213</u> 20 134	<u>36 206</u> 20 134	<u>38 561</u> 20 134	<u>38 017</u> 20 134
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 188</u> 20 586	<u>28 286</u> 20 436	<u>30 912</u> 20 005	<u>34 522</u> 20 436	<u>36 514</u> 20 436	<u>38 869</u> 20 436	<u>38 326</u> 20 436
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 503</u> 20 895	<u>28 599</u> 20 742	<u>31 218</u> 20 305	<u>34 835</u> 20 743	<u>36 827</u> 20 743	<u>39 182</u> 20 743	<u>38 639</u> 20 743
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 572</u> 19 982	<u>27 674</u> 19 835	<u>30 313</u> 19 418	<u>33 910</u> 19 836	<u>35 903</u> 19 836	<u>38 258</u> 19 836	<u>37 714</u> 19 836
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 776</u> 20 182	<u>27 877</u> 20 034	<u>30 511</u> 19 612	<u>34 112</u> 20 034	<u>36 104</u> 20 034	<u>38 459</u> 20 034	<u>37 916</u> 20 034
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 084</u> 20 485	<u>28 183</u> 20 334	<u>30 812</u> 19 907	<u>34 419</u> 20 336	<u>36 412</u> 20 336	<u>38 767</u> 20 336	<u>38 223</u> 20 336
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 398</u> 20 792	<u>28 495</u> 20 640	<u>31 116</u> 20 205	<u>34 730</u> 20 640	<u>36 723</u> 20 640	<u>39 078</u> 20 640	<u>38 534</u> 20 640

					-	-	-	-	-
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 981</u> 19 640	<u>28 356</u> 19 640	<u>34 525</u> 19 640	<u>33 619</u> 19 640	<u>33 528</u> 19 640
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 282</u> 19 935	<u>28 657</u> 19 935	<u>34 826</u> 19 935	<u>33 920</u> 19 935	<u>33 829</u> 19 935
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 586</u> 20 233	<u>28 961</u> 20 233	<u>35 130</u> 20 233	<u>34 224</u> 20 233	<u>34 133</u> 20 233
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 896</u> 20 536	<u>29 270</u> 20 536	<u>35 439</u> 20 536	<u>34 534</u> 20 536	<u>34 443</u> 20 536
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 981</u> 19 640	<u>28 356</u> 19 640	<u>34 525</u> 19 640	<u>33 619</u> 19 640	<u>33 528</u> 19 640
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 182</u> 19 836	<u>28 556</u> 19 836	<u>34 725</u> 19 836	<u>33 819</u> 19 836	<u>33 729</u> 19 836
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 485</u> 20 134	<u>28 859</u> 20 134	<u>35 028</u> 20 134	<u>34 123</u> 20 134	<u>34 032</u> 20 134
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 793</u> 20 436	<u>29 168</u> 20 436	<u>35 337</u> 20 436	<u>34 431</u> 20 436	<u>34 341</u> 20 436
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 106</u> 20 743	<u>29 481</u> 20 743	<u>35 650</u> 20 743	<u>34 744</u> 20 743	<u>34 653</u> 20 743
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 182</u> 19 836	<u>28 556</u> 19 836	<u>34 725</u> 19 836	<u>33 819</u> 19 836	<u>33 729</u> 19 836
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 384</u> 20 034	<u>28 758</u> 20 034	<u>34 927</u> 20 034	<u>34 021</u> 20 034	<u>33 931</u> 20 034
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 691</u> 20 336	<u>29 065</u> 20 336	<u>35 234</u> 20 336	<u>34 329</u> 20 336	<u>34 238</u> 20 336
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 002</u> 20 640	<u>29 376</u> 20 640	<u>35 545</u> 20 640	<u>34 639</u> 20 640	<u>34 549</u> 20 640

							-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 716</u> 21 104	<u>28 810</u> 20 949	<u>31 425</u> 20 508	<u>35 046</u> 20 950	<u>37 039</u> 20 950	<u>39 394</u> 20 950	<u>38 850</u> 20 950
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 387</u> 20 781	<u>28 484</u> 20 629	<u>31 105</u> 20 195	<u>34 719</u> 20 630	<u>36 712</u> 20 630	<u>39 067</u> 20 630	<u>38 523</u> 20 630
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 20 989	<u>28 695</u> 20 836	<u>31 311</u> 20 396	<u>34 929</u> 20 836	<u>36 922</u> 20 836	<u>39 277</u> 20 836	<u>38 734</u> 20 836
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 920</u> 21 304	<u>29 013</u> 21 148	<u>31 624</u> 20 703	<u>35 249</u> 21 149	<u>37 241</u> 21 149	<u>39 596</u> 21 149	<u>39 053</u> 21 149
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 246</u> 21 624	<u>29 336</u> 21 465	<u>31 941</u> 21 013	<u>35 572</u> 21 466	<u>37 565</u> 21 466	<u>39 920</u> 21 466	<u>39 377</u> 21 466
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 576</u> 21 948	<u>29 665</u> 21 787	<u>32 262</u> 21 328	<u>35 900</u> 21 788	<u>37 893</u> 21 788	<u>40 248</u> 21 788	<u>39 705</u> 21 788
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 107</u> 20 559	<u>27 889</u> 20 600	<u>30 315</u> 19 986	<u>34 757</u> 20 600	<u>36 484</u> 20 600	<u>38 848</u> 20 600	<u>38 282</u> 20 600
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 369</u> 20 764	<u>28 663</u> 20 805	<u>31 095</u> 20 185	<u>34 898</u> 20 805	<u>36 891</u> 20 805	<u>39 246</u> 20 805	<u>38 703</u> 20 805
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 687</u> 21 076	<u>28 981</u> 21 117	<u>31 404</u> 20 488	<u>35 217</u> 21 118	<u>37 210</u> 21 118	<u>39 565</u> 21 118	<u>39 021</u> 21 118
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 010</u> 21 392	<u>29 304</u> 21 434	<u>31 718</u> 20 795	<u>35 540</u> 21 434	<u>37 532</u> 21 434	<u>39 887</u> 21 434	<u>39 344</u> 21 434
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 337</u> 21 713	<u>29 632</u> 21 755	<u>32 036</u> 21 107	<u>35 868</u> 21 756	<u>37 861</u> 21 756	<u>40 216</u> 21 756	<u>39 672</u> 21 756
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 369</u> 20 764	<u>28 663</u> 20 805	<u>31 095</u> 20 185	<u>34 898</u> 20 805	<u>36 891</u> 20 805	<u>39 246</u> 20 805	<u>38 703</u> 20 805

					-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 318</u> 20 950	<u>29 692</u> 20 950	<u>35 861</u> 20 950	<u>34 955</u> 20 950	<u>34 865</u> 20 950
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>34 991</u> 20 630	<u>29 365</u> 20 630	<u>35 534</u> 20 630	<u>34 629</u> 20 630	<u>34 538</u> 20 630
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 201</u> 20 836	<u>29 576</u> 20 836	<u>35 745</u> 20 836	<u>34 839</u> 20 836	<u>34 748</u> 20 836
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 521</u> 21 149	<u>29 895</u> 21 149	<u>36 064</u> 21 149	<u>35 158</u> 21 149	<u>35 068</u> 21 149
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>35 844</u> 21 466	<u>30 219</u> 21 466	<u>36 388</u> 21 466	<u>35 482</u> 21 466	<u>35 391</u> 21 466
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 172</u> 21 788	<u>30 547</u> 21 788	<u>36 716</u> 21 788	<u>35 810</u> 21 788	<u>35 719</u> 21 788
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 029</u> 20 600	<u>29 336</u> 20 600	<u>35 247</u> 20 600	<u>34 697</u> 20 600	<u>34 599</u> 20 600
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 170</u> 20 805	<u>29 545</u> 20 805	<u>35 714</u> 20 805	<u>34 808</u> 20 805	<u>34 717</u> 20 805
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 489</u> 21 118	<u>29 863</u> 21 118	<u>36 032</u> 21 118	<u>35 126</u> 21 118	<u>35 036</u> 21 118
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 811</u> 21 434	<u>30 186</u> 21 434	<u>36 355</u> 21 434	<u>35 449</u> 21 434	<u>35 359</u> 21 434
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 140</u> 21 756	<u>30 514</u> 21 756	<u>36 683</u> 21 756	<u>35 778</u> 21 756	<u>35 687</u> 21 756
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 170</u> 20 805	<u>29 545</u> 20 805	<u>35 714</u> 20 805	<u>34 808</u> 20 805	<u>34 717</u> 20 805

							-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 582</u> 20 972	<u>28 875</u> 21 013	<u>31 301</u> 20 387	<u>35 111</u> 21 013	<u>37 103</u> 21 013	<u>39 458</u> 21 013	<u>38 915</u> 21 013
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 902</u> 21 287	<u>29 196</u> 21 328	<u>31 614</u> 20 693	<u>35 432</u> 21 329	<u>37 425</u> 21 329	<u>39 780</u> 21 329	<u>39 237</u> 21 329
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 227</u> 21 605	<u>29 523</u> 21 648	<u>31 930</u> 21 003	<u>35 759</u> 21 649	<u>37 751</u> 21 649	<u>40 106</u> 21 649	<u>39 563</u> 21 649
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 930	<u>29 854</u> 21 973	<u>32 251</u> 21 318	<u>36 089</u> 21 973	<u>38 082</u> 21 973	<u>40 437</u> 21 973	<u>39 893</u> 21 973
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 582</u> 20 972	<u>28 875</u> 21 013	<u>31 301</u> 20 387	<u>35 111</u> 21 013	<u>37 103</u> 21 013	<u>39 458</u> 21 013	<u>38 915</u> 21 013
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 795</u> 21 182	<u>29 089</u> 21 223	<u>31 510</u> 20 591	<u>35 325</u> 21 224	<u>37 318</u> 21 224	<u>39 673</u> 21 224	<u>39 129</u> 21 224
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 119</u> 21 499	<u>29 414</u> 21 541	<u>31 824</u> 20 899	<u>35 649</u> 21 541	<u>37 642</u> 21 541	<u>39 997</u> 21 541	<u>39 453</u> 21 541
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 448</u> 21 822	<u>29 744</u> 21 865	<u>32 143</u> 21 212	<u>35 979</u> 21 864	<u>37 971</u> 21 864	<u>40 326</u> 21 864	<u>39 783</u> 21 864
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 782</u> 22 150	<u>30 078</u> 22 193	<u>32 468</u> 21 531	<u>36 314</u> 22 193	<u>38 306</u> 22 193	<u>40 661</u> 22 193	<u>40 118</u> 22 193
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 437</u> 21 811	<u>29 733</u> 21 854	<u>32 133</u> 21 202	<u>35 968</u> 21 854	<u>37 960</u> 21 854	<u>40 315</u> 21 854	<u>39 772</u> 21 854
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 660</u> 22 029	<u>29 955</u> 22 072	<u>32 349</u> 21 414	<u>36 191</u> 22 073	<u>38 184</u> 22 073	<u>40 539</u> 22 073	<u>39 995</u> 22 073
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 996</u> 22 359	<u>30 293</u> 22 403	<u>32 677</u> 21 735	<u>36 528</u> 22 403	<u>38 521</u> 22 403	<u>40 876</u> 22 403	<u>40 332</u> 22 403
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 339</u> 22 695	<u>30 636</u> 22 739	<u>33 009</u> 22 061	<u>36 871</u> 22 739	<u>38 863</u> 22 739	<u>41 218</u> 22 739	<u>40 675</u> 22 739

					-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 382</u> 21 013	<u>29 757</u> 21 013	<u>35 926</u> 21 013	<u>35 020</u> 21 013	<u>34 930</u> 21 013
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 704</u> 21 329	<u>30 079</u> 21 329	<u>36 248</u> 21 329	<u>35 342</u> 21 329	<u>35 251</u> 21 329
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 030</u> 21 649	<u>30 405</u> 21 649	<u>36 574</u> 21 649	<u>35 668</u> 21 649	<u>35 578</u> 21 649
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 361</u> 21 973	<u>30 735</u> 21 973	<u>36 904</u> 21 973	<u>35 999</u> 21 973	<u>35 908</u> 21 973
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 382</u> 21 013	<u>29 757</u> 21 013	<u>35 926</u> 21 013	<u>35 020</u> 21 013	<u>34 930</u> 21 013
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 597</u> 21 224	<u>29 971</u> 21 224	<u>36 140</u> 21 224	<u>35 235</u> 21 224	<u>35 144</u> 21 224
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 921</u> 21 541	<u>30 295</u> 21 541	<u>36 464</u> 21 541	<u>35 559</u> 21 541	<u>35 468</u> 21 541
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 250</u> 21 864	<u>30 625</u> 21 864	<u>36 794</u> 21 864	<u>35 888</u> 21 864	<u>35 798</u> 21 864
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 585</u> 22 193	<u>30 960</u> 22 193	<u>37 129</u> 22 193	<u>36 223</u> 22 193	<u>36 132</u> 22 193
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 239</u> 21 854	<u>30 614</u> 21 854	<u>36 783</u> 21 854	<u>35 877</u> 21 854	<u>35 787</u> 21 854
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 463</u> 22 073	<u>30 837</u> 22 073	<u>37 006</u> 22 073	<u>36 100</u> 22 073	<u>36 010</u> 22 073
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 800</u> 22 403	<u>31 174</u> 22 403	<u>37 343</u> 22 403	<u>36 438</u> 22 403	<u>36 347</u> 22 403
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 142</u> 22 739	<u>31 517</u> 22 739	<u>37 686</u> 22 739	<u>36 780</u> 22 739	<u>36 690</u> 22 739

							-	-	-	-	-
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 685</u> 23 035	<u>30 984</u> 23 080	<u>33 347</u> 22 392	<u>37 219</u> 23 080	<u>39 211</u> 23 080	<u>41 566</u> 23 080	<u>41 023</u> 23 080
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 409</u> 21 840	<u>29 272</u> 21 956	<u>31 544</u> 21 192	<u>36 140</u> 21 956	<u>37 867</u> 21 956	<u>40 231</u> 21 956	<u>39 665</u> 21 956
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 689</u> 22 058	<u>30 060</u> 22 175	<u>32 338</u> 21 403	<u>36 296</u> 22 175	<u>38 288</u> 22 175	<u>40 643</u> 22 175	<u>40 100</u> 22 175
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 027</u> 22 389	<u>30 399</u> 22 507	<u>32 665</u> 21 724	<u>36 634</u> 22 507	<u>38 627</u> 22 507	<u>40 982</u> 22 507	<u>40 439</u> 22 507
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 22 725	<u>30 744</u> 22 845	<u>32 998</u> 22 050	<u>36 979</u> 22 845	<u>38 971</u> 22 845	<u>41 326</u> 22 845	<u>40 783</u> 22 845
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 716</u> 23 065	<u>31 093</u> 23 188	<u>33 336</u> 22 381	<u>37 329</u> 23 188	<u>39 321</u> 23 188	<u>41 676</u> 23 188	<u>41 133</u> 23 188
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 689</u> 22 058	<u>30 060</u> 22 175	<u>32 338</u> 21 403	<u>36 296</u> 22 175	<u>38 288</u> 22 175	<u>40 643</u> 22 175	<u>40 100</u> 22 175
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 913</u> 22 278	<u>30 286</u> 22 397	<u>32 556</u> 21 617	<u>36 521</u> 22 396	<u>38 514</u> 22 396	<u>40 869</u> 22 396	<u>40 325</u> 22 396
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 255</u> 22 613	<u>30 630</u> 22 733	<u>32 887</u> 21 942	<u>36 864</u> 22 733	<u>38 857</u> 22 733	<u>41 212</u> 22 733	<u>40 669</u> 22 733
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 601</u> 22 952	<u>30 977</u> 23 074	<u>33 223</u> 22 271	<u>37 212</u> 23 074	<u>39 205</u> 23 074	<u>41 560</u> 23 074	<u>41 016</u> 23 074
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 23 296	<u>31 330</u> 23 420	<u>33 563</u> 22 604	<u>37 564</u> 23 419	<u>39 557</u> 23 419	<u>41 912</u> 23 419	<u>41 368</u> 23 419
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 913</u> 22 278	<u>30 286</u> 22 397	<u>32 556</u> 21 617	<u>36 521</u> 22 396	<u>38 514</u> 22 396	<u>40 869</u> 22 396	<u>40 325</u> 22 396

					-	-	-	-	-
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 491</u> 23 080	<u>31 865</u> 23 080	<u>38 034</u> 23 080	<u>37 128</u> 23 080	<u>37 038</u> 23 080
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 412</u> 21 956	<u>30 719</u> 21 956	<u>36 631</u> 21 956	<u>36 080</u> 21 956	<u>35 982</u> 21 956
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 567</u> 22 175	<u>30 942</u> 22 175	<u>37 111</u> 22 175	<u>36 205</u> 22 175	<u>36 114</u> 22 175
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 906</u> 22 507	<u>31 281</u> 22 507	<u>37 450</u> 22 507	<u>36 544</u> 22 507	<u>36 453</u> 22 507
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 250</u> 22 845	<u>31 625</u> 22 845	<u>37 794</u> 22 845	<u>36 888</u> 22 845	<u>36 798</u> 22 845
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 600</u> 23 188	<u>31 975</u> 23 188	<u>38 144</u> 23 188	<u>37 238</u> 23 188	<u>37 148</u> 23 188
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 567</u> 22 175	<u>30 942</u> 22 175	<u>37 111</u> 22 175	<u>36 205</u> 22 175	<u>36 114</u> 22 175
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 793</u> 22 396	<u>31 167</u> 22 396	<u>37 336</u> 22 396	<u>36 430</u> 22 396	<u>36 340</u> 22 396
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 136</u> 22 733	<u>31 511</u> 22 733	<u>37 680</u> 22 733	<u>36 774</u> 22 733	<u>36 683</u> 22 733
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 484</u> 23 074	<u>31 858</u> 23 074	<u>38 027</u> 23 074	<u>37 121</u> 23 074	<u>37 031</u> 23 074
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 836</u> 23 419	<u>32 210</u> 23 419	<u>38 379</u> 23 419	<u>37 474</u> 23 419	<u>37 383</u> 23 419
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 793</u> 22 396	<u>31 167</u> 22 396	<u>37 336</u> 22 396	<u>36 430</u> 22 396	<u>36 340</u> 22 396

							-	-	-	-	-
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 141</u> 22 501	<u>30 516</u> 22 621	<u>32 777</u> 21 833	<u>36 750</u> 22 621	<u>38 743</u> 22 621	<u>41 098</u> 22 621	<u>40 554</u> 22 621
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 485</u> 22 839	<u>30 861</u> 22 960	<u>33 110</u> 22 160	<u>37 095</u> 22 959	<u>39 088</u> 22 959	<u>41 443</u> 22 959	<u>40 900</u> 22 959
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 834</u> 23 181	<u>31 213</u> 23 305	<u>33 449</u> 22 493	<u>37 446</u> 23 303	<u>39 439</u> 23 303	<u>41 794</u> 23 303	<u>41 251</u> 23 303
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 190</u> 23 529	<u>31 569</u> 23 654	<u>33 793</u> 22 830	<u>37 803</u> 23 653	<u>39 796</u> 23 653	<u>42 151</u> 23 653	<u>41 607</u> 23 653
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 823</u> 23 170	<u>31 201</u> 23 293	<u>33 439</u> 22 482	<u>37 435</u> 23 293	<u>39 428</u> 23 293	<u>41 783</u> 23 293	<u>41 240</u> 23 293
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 059</u> 23 401	<u>31 438</u> 23 525	<u>33 667</u> 22 706	<u>37 672</u> 23 525	<u>39 665</u> 23 525	<u>42 020</u> 23 525	<u>41 476</u> 23 525
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 417</u> 23 752	<u>31 798</u> 23 879	<u>34 014</u> 23 047	<u>38 032</u> 23 877	<u>40 025</u> 23 877	<u>42 380</u> 23 877	<u>41 836</u> 23 877
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 781</u> 24 109	<u>32 163</u> 24 236	<u>34 367</u> 23 392	<u>38 397</u> 24 236	<u>40 390</u> 24 236	<u>42 745</u> 24 236	<u>42 202</u> 24 236
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 149</u> 24 470	<u>32 534</u> 24 600	<u>34 725</u> 23 744	<u>38 769</u> 24 600	<u>40 761</u> 24 600	<u>43 116</u> 24 600	<u>42 573</u> 24 600
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 684</u> 22 582	<u>27 782</u> 22 540	<u>32 107</u> 21 751	<u>37 694</u> 22 540	<u>37 451</u> 22 540	<u>41 035</u> 22 540	<u>40 673</u> 22 540
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 450</u> 22 920	<u>28 525</u> 22 877	<u>33 204</u> 22 075	<u>38 008</u> 22 877	<u>37 918</u> 22 877	<u>41 225</u> 22 877	<u>41 360</u> 22 877
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 801</u> 23 264	<u>28 875</u> 23 221	<u>33 542</u> 22 405	<u>38 358</u> 23 220	<u>38 267</u> 23 220	<u>41 574</u> 23 220	<u>41 709</u> 23 220

					-	-	-	-	-
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 022</u> 22 621	<u>31 396</u> 22 621	<u>37 565</u> 22 621	<u>36 659</u> 22 621	<u>36 569</u> 22 621
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 367</u> 22 959	<u>31 742</u> 22 959	<u>37 911</u> 22 959	<u>37 005</u> 22 959	<u>36 914</u> 22 959
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 718</u> 23 303	<u>32 093</u> 23 303	<u>38 262</u> 23 303	<u>37 356</u> 23 303	<u>37 265</u> 23 303
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 075</u> 23 653	<u>32 449</u> 23 653	<u>38 618</u> 23 653	<u>37 713</u> 23 653	<u>37 622</u> 23 653
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 707</u> 23 293	<u>32 082</u> 23 293	<u>38 251</u> 23 293	<u>37 345</u> 23 293	<u>37 254</u> 23 293
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 944</u> 23 525	<u>32 318</u> 23 525	<u>38 487</u> 23 525	<u>37 581</u> 23 525	<u>37 491</u> 23 525
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 304</u> 23 877	<u>32 678</u> 23 877	<u>38 847</u> 23 877	<u>37 941</u> 23 877	<u>37 851</u> 23 877
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 669</u> 24 236	<u>33 044</u> 24 236	<u>39 213</u> 24 236	<u>38 307</u> 24 236	<u>38 216</u> 24 236
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 040</u> 24 600	<u>33 415</u> 24 600	<u>39 584</u> 24 600	<u>38 678</u> 24 600	<u>38 587</u> 24 600
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 057</u> 22 540	<u>32 767</u> 22 540	<u>38 650</u> 22 540	<u>38 299</u> 22 540	<u>38 169</u> 22 540
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 371</u> 22 877	<u>32 664</u> 22 877	<u>39 276</u> 22 877	<u>38 733</u> 22 877	<u>38 642</u> 22 877
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 720</u> 23 220	<u>33 014</u> 23 220	<u>39 626</u> 23 220	<u>39 082</u> 23 220	<u>38 992</u> 23 220

							-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 23 614	<u>29 230</u> 23 569	<u>33 885</u> 22 742	<u>38 714</u> 23 569	<u>38 623</u> 23 569	<u>41 930</u> 23 569	<u>42 065</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 334</u> 22 807	<u>28 410</u> 22 765	<u>33 094</u> 21 967	<u>37 894</u> 22 765	<u>37 803</u> 22 765	<u>41 110</u> 22 765	<u>41 245</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 23 150	<u>28 758</u> 23 106	<u>33 430</u> 22 296	<u>38 242</u> 23 106	<u>38 151</u> 23 106	<u>41 459</u> 23 106	<u>41 593</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 038</u> 23 497	<u>29 111</u> 23 452	<u>33 770</u> 22 630	<u>38 595</u> 23 452	<u>38 504</u> 23 452	<u>41 811</u> 23 452	<u>41 946</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 397</u> 23 849	<u>29 471</u> 23 805	<u>34 117</u> 22 970	<u>38 954</u> 23 805	<u>38 863</u> 23 805	<u>42 171</u> 23 805	<u>42 305</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 23 720	<u>29 339</u> 23 676	<u>33 989</u> 22 844	<u>38 822</u> 23 675	<u>38 731</u> 23 675	<u>42 038</u> 23 675	<u>42 173</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>29 701</u> 24 030	<u>34 339</u> 23 187	<u>39 184</u> 24 030	<u>39 094</u> 24 030	<u>42 401</u> 24 030	<u>42 536</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 996</u> 24 437	<u>30 069</u> 24 391	<u>34 694</u> 23 536	<u>39 552</u> 24 391	<u>39 462</u> 24 391	<u>42 769</u> 24 391	<u>42 904</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 370</u> 24 803	<u>30 441</u> 24 756	<u>35 054</u> 23 888	<u>39 925</u> 24 756	<u>39 834</u> 24 756	<u>43 142</u> 24 756	<u>43 276</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 266</u> 23 720	<u>31 632</u> 23 812	<u>34 959</u> 23 084	<u>37 775</u> 23 537	<u>39 858</u> 23 537	<u>42 032</u> 23 537	<u>41 488</u> 23 537
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>31 996</u> 24 169	<u>35 312</u> 23 431	<u>38 135</u> 23 890	<u>40 218</u> 23 890	<u>42 392</u> 23 890	<u>41 849</u> 23 890
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 997</u> 24 437	<u>32 366</u> 24 532	<u>35 671</u> 23 782	<u>38 501</u> 24 248	<u>40 584</u> 24 248	<u>42 758</u> 24 248	<u>42 214</u> 24 248

					-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 076</u> 23 569	<u>33 370</u> 23 569	<u>39 982</u> 23 569	<u>39 438</u> 23 569	<u>39 348</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 256</u> 22 765	<u>32 550</u> 22 765	<u>39 162</u> 22 765	<u>38 618</u> 22 765	<u>38 528</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 604</u> 23 106	<u>32 898</u> 23 106	<u>39 510</u> 23 106	<u>38 967</u> 23 106	<u>38 876</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 957</u> 23 452	<u>33 251</u> 23 452	<u>39 863</u> 23 452	<u>39 319</u> 23 452	<u>39 229</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 316</u> 23 805	<u>33 610</u> 23 805	<u>40 222</u> 23 805	<u>39 679</u> 23 805	<u>39 588</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 184</u> 23 675	<u>33 478</u> 23 675	<u>40 090</u> 23 675	<u>39 546</u> 23 675	<u>39 456</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 547</u> 24 030	<u>33 840</u> 24 030	<u>40 452</u> 24 030	<u>39 909</u> 24 030	<u>39 818</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 915</u> 24 391	<u>34 208</u> 24 391	<u>40 820</u> 24 391	<u>40 277</u> 24 391	<u>40 186</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 287</u> 24 756	<u>34 581</u> 24 756	<u>41 193</u> 24 756	<u>40 649</u> 24 756	<u>40 559</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 956</u> 23 537	<u>32 330</u> 23 537	<u>38 499</u> 23 537	<u>37 594</u> 23 537	<u>37 503</u> 23 537
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 316</u> 23 890	<u>32 691</u> 23 890	<u>38 860</u> 23 890	<u>37 954</u> 23 890	<u>37 863</u> 23 890
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 682</u> 24 248	<u>33 056</u> 24 248	<u>39 225</u> 24 248	<u>38 320</u> 24 248	<u>38 229</u> 24 248

							-	-	-	-	-
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 371</u> 24 804	<u>32 741</u> 24 899	<u>36 034</u> 24 139	<u>38 871</u> 24 611	<u>40 954</u> 24 611	<u>43 128</u> 24 611	<u>42 585</u> 24 611
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 508</u> 23 958	<u>31 875</u> 24 050	<u>35 194</u> 23 315	<u>38 015</u> 23 772	<u>40 098</u> 23 772	<u>42 272</u> 23 772	<u>41 728</u> 23 772
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 874</u> 24 317	<u>32 243</u> 24 410	<u>35 550</u> 23 664	<u>38 378</u> 24 128	<u>40 461</u> 24 128	<u>42 635</u> 24 128	<u>42 092</u> 24 128
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 247</u> 24 682	<u>32 617</u> 24 777	<u>35 912</u> 24 019	<u>38 747</u> 24 490	<u>40 831</u> 24 490	<u>43 004</u> 24 490	<u>42 461</u> 24 490
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 625</u> 25 052	<u>32 996</u> 25 149	<u>36 280</u> 24 380	<u>39 122</u> 24 857	<u>41 205</u> 24 857	<u>43 379</u> 24 857	<u>42 836</u> 24 857
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 485</u> 24 916	<u>32 856</u> 25 012	<u>36 145</u> 24 248	<u>38 985</u> 24 723	<u>41 068</u> 24 723	<u>43 242</u> 24 723	<u>42 698</u> 24 723
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 866</u> 25 290	<u>33 239</u> 25 387	<u>36 516</u> 24 612	<u>39 363</u> 25 094	<u>41 446</u> 25 094	<u>43 620</u> 25 094	<u>43 077</u> 25 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 253</u> 25 669	<u>33 628</u> 25 768	<u>36 893</u> 24 981	<u>39 747</u> 25 470	<u>41 830</u> 25 470	<u>44 004</u> 25 470	<u>43 460</u> 25 470
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 647</u> 26 054	<u>34 022</u> 26 155	<u>37 275</u> 25 355	<u>40 136</u> 25 852	<u>42 220</u> 25 852	<u>44 393</u> 25 852	<u>43 850</u> 25 852
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 302</u> 24 173	<u>29 811</u> 24 529	<u>33 693</u> 23 306	<u>39 723</u> 24 529	<u>39 479</u> 24 529	<u>43 064</u> 24 529	<u>42 702</u> 24 529
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 098</u> 24 536	<u>30 583</u> 24 895	<u>34 815</u> 23 654	<u>40 066</u> 24 895	<u>39 976</u> 24 895	<u>43 283</u> 24 895	<u>43 418</u> 24 895
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 473</u> 24 904	<u>30 964</u> 25 269	<u>35 177</u> 24 009	<u>40 447</u> 25 269	<u>40 357</u> 25 269	<u>43 664</u> 25 269	<u>43 799</u> 25 269

					-	-	-	-	-
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 052</u> 24 611	<u>33 427</u> 24 611	<u>39 596</u> 24 611	<u>38 690</u> 24 611	<u>38 599</u> 24 611
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 196</u> 23 772	<u>32 570</u> 23 772	<u>38 739</u> 23 772	<u>37 833</u> 23 772	<u>37 743</u> 23 772
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 559</u> 24 128	<u>32 934</u> 24 128	<u>39 103</u> 24 128	<u>38 197</u> 24 128	<u>38 106</u> 24 128
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 928</u> 24 490	<u>33 303</u> 24 490	<u>39 472</u> 24 490	<u>38 566</u> 24 490	<u>38 476</u> 24 490
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 303</u> 24 857	<u>33 678</u> 24 857	<u>39 847</u> 24 857	<u>38 941</u> 24 857	<u>38 850</u> 24 857
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 166</u> 24 723	<u>33 540</u> 24 723	<u>39 709</u> 24 723	<u>38 804</u> 24 723	<u>38 713</u> 24 723
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 544</u> 25 094	<u>33 919</u> 25 094	<u>40 088</u> 25 094	<u>39 182</u> 25 094	<u>39 091</u> 25 094
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 928</u> 25 470	<u>34 302</u> 25 470	<u>40 471</u> 25 470	<u>39 566</u> 25 470	<u>39 475</u> 25 470
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 317</u> 25 852	<u>34 692</u> 25 852	<u>40 861</u> 25 852	<u>39 955</u> 25 852	<u>39 865</u> 25 852
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 085</u> 24 529	<u>34 795</u> 24 529	<u>40 679</u> 24 529	<u>40 328</u> 24 529	<u>40 197</u> 24 529
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 429</u> 24 895	<u>34 722</u> 24 895	<u>41 334</u> 24 895	<u>40 791</u> 24 895	<u>40 700</u> 24 895
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 810</u> 25 269	<u>35 103</u> 25 269	<u>41 715</u> 25 269	<u>41 172</u> 25 269	<u>41 081</u> 25 269

							-	-	-	-	-
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 854</u> 25 278	<u>31 351</u> 25 648	<u>35 544</u> 24 369	<u>40 834</u> 25 648	<u>40 744</u> 25 648	<u>44 051</u> 25 648	<u>44 185</u> 25 648
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 974</u> 24 415	<u>30 457</u> 24 772	<u>34 696</u> 23 537	<u>39 941</u> 24 772	<u>39 851</u> 24 772	<u>43 158</u> 24 772	<u>43 292</u> 24 772
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 348</u> 24 781	<u>30 837</u> 25 144	<u>35 056</u> 23 890	<u>40 320</u> 25 144	<u>40 229</u> 25 144	<u>43 537</u> 25 144	<u>43 671</u> 25 144
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 727</u> 25 153	<u>31 221</u> 25 521	<u>35 421</u> 24 248	<u>40 704</u> 25 521	<u>40 614</u> 25 521	<u>43 921</u> 25 521	<u>44 056</u> 25 521
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 112</u> 25 531	<u>31 612</u> 25 904	<u>35 793</u> 24 613	<u>41 096</u> 25 904	<u>41 005</u> 25 904	<u>44 312</u> 25 904	<u>44 447</u> 25 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 970</u> 25 391	<u>31 469</u> 25 764	<u>35 657</u> 24 479	<u>40 952</u> 25 764	<u>40 862</u> 25 764	<u>44 169</u> 25 764	<u>44 304</u> 25 764
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 359</u> 25 773	<u>31 863</u> 26 150	<u>36 031</u> 24 846	<u>41 346</u> 26 150	<u>41 255</u> 26 150	<u>44 563</u> 26 150	<u>44 697</u> 26 150
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 753</u> 26 159	<u>32 263</u> 26 542	<u>36 411</u> 25 219	<u>41 747</u> 26 542	<u>41 656</u> 26 542	<u>44 963</u> 26 542	<u>45 098</u> 26 542
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 154</u> 26 552	<u>32 669</u> 26 940	<u>36 796</u> 25 596	<u>42 152</u> 26 940	<u>42 061</u> 26 940	<u>45 368</u> 26 940	<u>45 503</u> 26 940
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 542</u> 28 296	<u>29 708</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296	<u>45 392</u> 28 296	<u>40 637</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 973</u> 28 718	<u>31 373</u> 28 718	<u>47 800</u> 28 719	<u>45 778</u> 28 719	<u>41 068</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 413</u> 29 150	<u>31 813</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150	<u>46 217</u> 29 150	<u>41 507</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150

					-	-	-	-	-
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 196</u> 25 648	<u>35 490</u> 25 648	<u>42 102</u> 25 648	<u>41 559</u> 25 648	<u>41 468</u> 25 648
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 303</u> 24 772	<u>34 597</u> 24 772	<u>41 209</u> 24 772	<u>40 666</u> 24 772	<u>40 575</u> 24 772
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 682</u> 25 144	<u>34 976</u> 25 144	<u>41 588</u> 25 144	<u>41 045</u> 25 144	<u>40 954</u> 25 144
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 067</u> 25 521	<u>35 360</u> 25 521	<u>41 972</u> 25 521	<u>41 429</u> 25 521	<u>41 338</u> 25 521
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 458</u> 25 904	<u>35 752</u> 25 904	<u>42 364</u> 25 904	<u>41 820</u> 25 904	<u>41 730</u> 25 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 315</u> 25 764	<u>35 608</u> 25 764	<u>42 220</u> 25 764	<u>41 677</u> 25 764	<u>41 586</u> 25 764
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 708</u> 26 150	<u>36 002</u> 26 150	<u>42 614</u> 26 150	<u>42 071</u> 26 150	<u>41 980</u> 26 150
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 109</u> 26 542	<u>36 403</u> 26 542	<u>43 015</u> 26 542	<u>42 471</u> 26 542	<u>42 381</u> 26 542
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 514</u> 26 940	<u>36 808</u> 26 940	<u>43 420</u> 26 940	<u>42 876</u> 26 940	<u>42 786</u> 26 940
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>46 207</u> 28 296	<u>41 542</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296	<u>47 369</u> 28 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>46 593</u> 28 719	<u>41 974</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719	<u>47 800</u> 28 719
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>47 033</u> 29 150	<u>42 413</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150	<u>48 239</u> 29 150

							-	-	-	-	-
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 859</u> 29 586	<u>32 259</u> 29 587	<u>48 686</u> 29 588	<u>46 664</u> 29 588	<u>41 954</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 830</u> 28 577	<u>31 229</u> 28 577	<u>47 656</u> 28 578	<u>45 634</u> 28 578	<u>40 924</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 267</u> 29 006	<u>31 666</u> 29 005	<u>48 094</u> 29 007	<u>46 072</u> 29 007	<u>41 362</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 711</u> 29 441	<u>32 110</u> 29 440	<u>48 537</u> 29 441	<u>46 515</u> 29 441	<u>41 805</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 160</u> 29 882	<u>32 561</u> 29 882	<u>48 988</u> 29 883	<u>46 966</u> 29 883	<u>42 256</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 995</u> 29 720	<u>32 395</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720	<u>46 800</u> 29 720	<u>42 090</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 449</u> 30 165	<u>32 850</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166	<u>47 254</u> 30 166	<u>42 544</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 911</u> 30 618	<u>33 312</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619	<u>47 716</u> 30 619	<u>43 006</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 379</u> 31 077	<u>33 780</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078	<u>48 185</u> 31 078	<u>43 475</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 677</u> 31 369	<u>32 843</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369	<u>48 527</u> 31 369	<u>43 772</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 156</u> 31 839	<u>34 557</u> 31 839	<u>50 982</u> 31 838	<u>48 960</u> 31 838	<u>44 250</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 644</u> 32 317	<u>35 045</u> 32 318	<u>51 469</u> 32 316	<u>49 447</u> 32 316	<u>44 737</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316

					-	-	-	-	-
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>47 479</u> 29 588	<u>42 860</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588	<u>48 686</u> 29 588
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>46 449</u> 28 578	<u>41 830</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578	<u>47 656</u> 28 578
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>46 887</u> 29 007	<u>42 268</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007	<u>48 094</u> 29 007
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>47 330</u> 29 441	<u>42 711</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441	<u>48 537</u> 29 441
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 781</u> 29 883	<u>43 161</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883	<u>48 988</u> 29 883
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 615</u> 29 720	<u>42 995</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720	<u>48 822</u> 29 720
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>48 069</u> 30 166	<u>43 450</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166	<u>49 276</u> 30 166
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 531</u> 30 619	<u>43 912</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619	<u>49 738</u> 30 619
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>49 000</u> 31 078	<u>44 381</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078	<u>50 207</u> 31 078
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>49 342</u> 31 369	<u>44 677</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369	<u>50 504</u> 31 369
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 775</u> 31 838	<u>45 156</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838	<u>50 982</u> 31 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 262</u> 32 316	<u>45 642</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316	<u>51 469</u> 32 316

							-	-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 138</u> 32 801	<u>35 539</u> 32 802	<u>51 964</u> 32 801	<u>49 942</u> 32 801	<u>45 232</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 996</u> 31 682	<u>34 398</u> 31 683	<u>50 822</u> 31 681	<u>48 800</u> 31 681	<u>44 090</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 482</u> 32 158	<u>34 882</u> 32 158	<u>51 307</u> 32 157	<u>49 285</u> 32 157	<u>44 575</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 973</u> 32 640	<u>35 374</u> 32 640	<u>51 798</u> 32 639	<u>49 776</u> 32 639	<u>45 066</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 473</u> 33 129	<u>35 874</u> 33 131	<u>52 298</u> 33 129	<u>50 276</u> 33 129	<u>45 566</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 289</u> 32 949	<u>35 691</u> 32 951	<u>52 114</u> 32 948	<u>50 092</u> 32 948	<u>45 382</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 793</u> 33 444	<u>36 194</u> 33 444	<u>52 618</u> 33 443	<u>50 596</u> 33 443	<u>45 886</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 305</u> 33 945	<u>36 706</u> 33 947	<u>53 131</u> 33 945	<u>51 109</u> 33 945	<u>46 399</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 824</u> 34 454	<u>37 225</u> 34 455	<u>53 650</u> 34 454	<u>51 628</u> 34 454	<u>46 918</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 158</u> 29 497	<u>39 842</u> 31 861	<u>41 373</u> 29 373	<u>44 314</u> 29 948	<u>46 398</u> 29 948	<u>48 571</u> 29 948	<u>48 028</u> 29 948
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 609</u> 29 940	<u>40 329</u> 32 339	<u>41 822</u> 29 813	<u>44 773</u> 30 397	<u>46 856</u> 30 397	<u>49 030</u> 30 397	<u>48 486</u> 30 397
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 068</u> 30 389	<u>40 825</u> 32 824	<u>42 278</u> 30 260	<u>45 237</u> 30 853	<u>47 321</u> 30 853	<u>49 494</u> 30 853	<u>48 951</u> 30 853

					-	-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 757</u> 32 801	<u>46 137</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801	<u>51 964</u> 32 801
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 615</u> 31 681	<u>44 996</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681	<u>50 822</u> 31 681
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>50 101</u> 32 157	<u>45 481</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157	<u>51 307</u> 32 157
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 591</u> 32 639	<u>45 972</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639	<u>51 798</u> 32 639
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 092</u> 33 129	<u>46 472</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129	<u>52 298</u> 33 129
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 907</u> 32 948	<u>46 288</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948	<u>52 114</u> 32 948
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 412</u> 33 443	<u>46 792</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443	<u>52 618</u> 33 443
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 924</u> 33 945	<u>47 305</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945	<u>53 131</u> 33 945
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>52 443</u> 34 454	<u>47 824</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454	<u>53 650</u> 34 454
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 496</u> 29 948	<u>38 870</u> 29 948	<u>45 039</u> 29 948	<u>44 133</u> 29 948	<u>44 043</u> 29 948
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 954</u> 30 397	<u>39 328</u> 30 397	<u>45 497</u> 30 397	<u>44 591</u> 30 397	<u>44 501</u> 30 397
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 419</u> 30 853	<u>39 793</u> 30 853	<u>45 962</u> 30 853	<u>45 056</u> 30 853	<u>44 966</u> 30 853

							-	-	-	-	-
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 532</u> 30 844	<u>41 327</u> 33 316	<u>42 741</u> 30 715	<u>45 710</u> 31 316	<u>47 793</u> 31 316	<u>49 967</u> 31 316	<u>49 424</u> 31 316
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 459</u> 29 792	<u>40 168</u> 32 180	<u>41 672</u> 29 666	<u>44 619</u> 30 247	<u>46 703</u> 30 247	<u>48 876</u> 30 247	<u>48 333</u> 30 247
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 914</u> 30 239	<u>40 660</u> 32 663	<u>42 127</u> 30 112	<u>45 083</u> 30 702	<u>47 166</u> 30 702	<u>49 340</u> 30 702	<u>48 797</u> 30 702
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 377</u> 30 693	<u>41 160</u> 33 153	<u>42 587</u> 30 563	<u>45 553</u> 31 162	<u>47 636</u> 31 162	<u>49 810</u> 31 162	<u>49 266</u> 31 162
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 847</u> 31 153	<u>41 667</u> 33 650	<u>43 054</u> 31 021	<u>46 029</u> 31 629	<u>48 112</u> 31 629	<u>50 286</u> 31 629	<u>49 742</u> 31 629
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 675</u> 30 984	<u>41 480</u> 33 467	<u>42 883</u> 30 853	<u>45 854</u> 31 457	<u>47 937</u> 31 457	<u>50 111</u> 31 457	<u>49 568</u> 31 457
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 149</u> 31 449	<u>41 992</u> 33 969	<u>43 354</u> 31 315	<u>46 335</u> 31 929	<u>48 418</u> 31 929	<u>50 592</u> 31 929	<u>50 048</u> 31 929
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 629</u> 31 920	<u>42 512</u> 34 478	<u>43 833</u> 31 785	<u>46 823</u> 32 408	<u>48 907</u> 32 408	<u>51 080</u> 32 408	<u>50 537</u> 32 408
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 119</u> 32 400	<u>43 039</u> 34 995	<u>44 320</u> 32 262	<u>47 320</u> 32 894	<u>49 403</u> 32 894	<u>51 577</u> 32 894	<u>51 033</u> 32 894
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 233</u> 16 825	<u>25 337</u> 17 640	<u>28 801</u> 17 047	<u>31 496</u> 17 381	<u>33 580</u> 17 381	<u>35 753</u> 17 381	<u>35 210</u> 17 381
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 768</u> 17 350	<u>25 696</u> 17 992	<u>29 343</u> 17 579	<u>32 049</u> 17 923	<u>34 132</u> 17 923	<u>36 306</u> 17 923	<u>35 763</u> 17 923

					-	-	-	-	-
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 891</u> 31 316	<u>40 266</u> 31 316	<u>46 435</u> 31 316	<u>45 529</u> 31 316	<u>45 438</u> 31 316
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 801</u> 30 247	<u>39 175</u> 30 247	<u>45 344</u> 30 247	<u>44 438</u> 30 247	<u>44 348</u> 30 247
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 264</u> 30 702	<u>39 639</u> 30 702	<u>45 808</u> 30 702	<u>44 902</u> 30 702	<u>44 811</u> 30 702
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 734</u> 31 162	<u>40 108</u> 31 162	<u>46 277</u> 31 162	<u>45 371</u> 31 162	<u>45 281</u> 31 162
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>46 210</u> 31 629	<u>40 584</u> 31 629	<u>46 753</u> 31 629	<u>45 847</u> 31 629	<u>45 757</u> 31 629
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>46 035</u> 31 457	<u>40 410</u> 31 457	<u>46 579</u> 31 457	<u>45 673</u> 31 457	<u>45 582</u> 31 457
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 516</u> 31 929	<u>40 890</u> 31 929	<u>47 059</u> 31 929	<u>46 154</u> 31 929	<u>46 063</u> 31 929
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 004</u> 32 408	<u>41 379</u> 32 408	<u>47 548</u> 32 408	<u>46 642</u> 32 408	<u>46 552</u> 32 408
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 501</u> 32 894	<u>41 875</u> 32 894	<u>48 044</u> 32 894	<u>47 139</u> 32 894	<u>47 048</u> 32 894
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 678</u> 17 381	<u>26 052</u> 17 381	<u>32 221</u> 17 381	<u>31 315</u> 17 381	<u>31 225</u> 17 381
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 230</u> 17 923	<u>26 605</u> 17 923	<u>32 774</u> 17 923	<u>31 868</u> 17 923	<u>31 777</u> 17 923

							-	-	-	-	-
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 855</u> 18 416	<u>26 064</u> 18 353	<u>30 159</u> 18 379	<u>32 881</u> 18 739	<u>34 964</u> 18 739	<u>37 138</u> 18 739	<u>36 594</u> 18 739
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 043</u> 18 600	<u>26 251</u> 18 536	<u>30 345</u> 18 561	<u>33 071</u> 18 925	<u>35 154</u> 18 925	<u>37 328</u> 18 925	<u>36 785</u> 18 925
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 233</u> 18 786	<u>26 440</u> 18 721	<u>30 535</u> 18 748	<u>33 265</u> 19 115	<u>35 348</u> 19 115	<u>37 522</u> 19 115	<u>36 978</u> 19 115
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 520</u> 19 067	<u>26 726</u> 19 002	<u>30 822</u> 19 029	<u>33 557</u> 19 402	<u>35 641</u> 19 402	<u>37 814</u> 19 402	<u>37 271</u> 19 402
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 812</u> 19 354	<u>27 017</u> 19 287	<u>31 112</u> 19 314	<u>33 853</u> 19 692	<u>35 937</u> 19 692	<u>38 110</u> 19 692	<u>37 567</u> 19 692
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 108</u> 19 644	<u>27 312</u> 19 577	<u>31 408</u> 19 604	<u>34 155</u> 19 988	<u>36 238</u> 19 988	<u>38 412</u> 19 988	<u>37 869</u> 19 988
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 233</u> 18 786	<u>26 440</u> 18 721	<u>30 535</u> 18 748	<u>33 265</u> 19 115	<u>35 348</u> 19 115	<u>37 522</u> 19 115	<u>36 978</u> 19 115
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 424</u> 18 973	<u>26 631</u> 18 909	<u>30 726</u> 18 935	<u>33 459</u> 19 306	<u>35 543</u> 19 306	<u>37 716</u> 19 306	<u>37 173</u> 19 306
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 715</u> 19 259	<u>26 920</u> 19 193	<u>31 016</u> 19 219	<u>33 755</u> 19 596	<u>35 839</u> 19 596	<u>38 012</u> 19 596	<u>37 469</u> 19 596
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 009</u> 19 547	<u>27 214</u> 19 480	<u>31 310</u> 19 507	<u>34 055</u> 19 889	<u>36 138</u> 19 889	<u>38 312</u> 19 889	<u>37 768</u> 19 889
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 309</u> 19 841	<u>27 512</u> 19 773	<u>31 608</u> 19 800	<u>34 359</u> 20 187	<u>36 442</u> 20 187	<u>38 616</u> 20 187	<u>38 072</u> 20 187
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 424</u> 18 973	<u>26 631</u> 18 909	<u>30 726</u> 18 935	<u>33 459</u> 19 306	<u>35 543</u> 19 306	<u>37 716</u> 19 306	<u>37 173</u> 19 306

					-	-	-	-	-
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 062</u> 18 739	<u>27 437</u> 18 739	<u>33 605</u> 18 739	<u>32 700</u> 18 739	<u>32 609</u> 18 739
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>33 252</u> 18 925	<u>27 627</u> 18 925	<u>33 796</u> 18 925	<u>32 890</u> 18 925	<u>32 799</u> 18 925
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>33 446</u> 19 115	<u>27 820</u> 19 115	<u>33 989</u> 19 115	<u>33 084</u> 19 115	<u>32 993</u> 19 115
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>33 738</u> 19 402	<u>28 113</u> 19 402	<u>34 282</u> 19 402	<u>33 376</u> 19 402	<u>33 286</u> 19 402
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>34 035</u> 19 692	<u>28 409</u> 19 692	<u>34 578</u> 19 692	<u>33 672</u> 19 692	<u>33 582</u> 19 692
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>34 336</u> 19 988	<u>28 711</u> 19 988	<u>34 880</u> 19 988	<u>33 974</u> 19 988	<u>33 883</u> 19 988
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>33 446</u> 19 115	<u>27 820</u> 19 115	<u>33 989</u> 19 115	<u>33 084</u> 19 115	<u>32 993</u> 19 115
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>33 641</u> 19 306	<u>28 015</u> 19 306	<u>34 184</u> 19 306	<u>33 278</u> 19 306	<u>33 188</u> 19 306
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 937</u> 19 596	<u>28 311</u> 19 596	<u>34 480</u> 19 596	<u>33 574</u> 19 596	<u>33 484</u> 19 596
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 236</u> 19 889	<u>28 610</u> 19 889	<u>34 779</u> 19 889	<u>33 874</u> 19 889	<u>33 783</u> 19 889
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>34 540</u> 20 187	<u>28 914</u> 20 187	<u>35 083</u> 20 187	<u>34 178</u> 20 187	<u>34 087</u> 20 187
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>33 641</u> 19 306	<u>28 015</u> 19 306	<u>34 184</u> 19 306	<u>33 278</u> 19 306	<u>33 188</u> 19 306

							-	-	-	-	-
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 618</u> 19 164	<u>26 823</u> 19 097	<u>30 919</u> 19 124	<u>33 656</u> 19 499	<u>35 740</u> 19 499	<u>37 913</u> 19 499	<u>37 370</u> 19 499
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 911</u> 19 451	<u>27 116</u> 19 384	<u>31 212</u> 19 411	<u>33 955</u> 19 791	<u>36 038</u> 19 791	<u>38 212</u> 19 791	<u>37 668</u> 19 791
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 208</u> 19 742	<u>27 413</u> 19 675	<u>31 509</u> 19 702	<u>34 257</u> 20 088	<u>36 341</u> 20 088	<u>38 515</u> 20 088	<u>37 971</u> 20 088
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 510</u> 20 038	<u>27 714</u> 19 970	<u>31 810</u> 19 998	<u>34 565</u> 20 389	<u>36 648</u> 20 389	<u>38 822</u> 20 389	<u>38 278</u> 20 389
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 618</u> 19 164	<u>26 823</u> 19 097	<u>30 919</u> 19 124	<u>33 656</u> 19 499	<u>35 740</u> 19 499	<u>37 913</u> 19 499	<u>37 370</u> 19 499
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 813</u> 19 355	<u>27 019</u> 19 289	<u>31 115</u> 19 316	<u>33 856</u> 19 694	<u>35 939</u> 19 694	<u>38 113</u> 19 694	<u>37 569</u> 19 694
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 109</u> 19 645	<u>27 313</u> 19 578	<u>31 409</u> 19 605	<u>34 156</u> 19 989	<u>36 239</u> 19 989	<u>38 413</u> 19 989	<u>37 870</u> 19 989
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 410</u> 19 940	<u>27 613</u> 19 872	<u>31 710</u> 19 899	<u>34 462</u> 20 289	<u>36 546</u> 20 289	<u>38 719</u> 20 289	<u>38 176</u> 20 289
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 715</u> 20 239	<u>27 917</u> 20 169	<u>32 014</u> 20 198	<u>34 773</u> 20 594	<u>36 856</u> 20 594	<u>39 030</u> 20 594	<u>38 487</u> 20 594
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 378</u> 18 929	<u>26 582</u> 18 861	<u>30 975</u> 19 178	<u>33 713</u> 19 554	<u>35 796</u> 19 554	<u>37 970</u> 19 554	<u>37 426</u> 19 554
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 571</u> 19 118	<u>26 775</u> 19 050	<u>31 170</u> 19 370	<u>33 912</u> 19 749	<u>35 995</u> 19 749	<u>38 169</u> 19 749	<u>37 625</u> 19 749
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 766</u> 19 309	<u>26 969</u> 19 240	<u>31 368</u> 19 564	<u>34 113</u> 19 947	<u>36 197</u> 19 947	<u>38 370</u> 19 947	<u>37 827</u> 19 947

					-	-	-	-	-
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>33 838</u> 19 499	<u>28 212</u> 19 499	<u>34 381</u> 19 499	<u>33 475</u> 19 499	<u>33 385</u> 19 499
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>34 136</u> 19 791	<u>28 510</u> 19 791	<u>34 679</u> 19 791	<u>33 774</u> 19 791	<u>33 683</u> 19 791
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>34 439</u> 20 088	<u>28 813</u> 20 088	<u>34 982</u> 20 088	<u>34 076</u> 20 088	<u>33 986</u> 20 088
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 746</u> 20 389	<u>29 120</u> 20 389	<u>35 289</u> 20 389	<u>34 384</u> 20 389	<u>34 293</u> 20 389
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>33 838</u> 19 499	<u>28 212</u> 19 499	<u>34 381</u> 19 499	<u>33 475</u> 19 499	<u>33 385</u> 19 499
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>34 037</u> 19 694	<u>28 411</u> 19 694	<u>34 580</u> 19 694	<u>33 674</u> 19 694	<u>33 584</u> 19 694
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>34 337</u> 19 989	<u>28 712</u> 19 989	<u>34 881</u> 19 989	<u>33 975</u> 19 989	<u>33 884</u> 19 989
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 643</u> 20 289	<u>29 018</u> 20 289	<u>35 187</u> 20 289	<u>34 281</u> 20 289	<u>34 191</u> 20 289
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 954</u> 20 594	<u>29 329</u> 20 594	<u>35 498</u> 20 594	<u>34 592</u> 20 594	<u>34 501</u> 20 594
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 894</u> 19 554	<u>28 268</u> 19 554	<u>34 437</u> 19 554	<u>33 532</u> 19 554	<u>33 441</u> 19 554
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>34 093</u> 19 749	<u>28 468</u> 19 749	<u>34 636</u> 19 749	<u>33 731</u> 19 749	<u>33 640</u> 19 749
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>34 295</u> 19 947	<u>28 669</u> 19 947	<u>34 838</u> 19 947	<u>33 932</u> 19 947	<u>33 842</u> 19 947

							-	-	-	-	-
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 061</u> 19 598	<u>27 264</u> 19 529	<u>31 667</u> 19 857	<u>34 418</u> 20 246	<u>36 502</u> 20 246	<u>38 675</u> 20 246	<u>38 132</u> 20 246
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 362</u> 19 893	<u>27 563</u> 19 822	<u>31 970</u> 20 155	<u>34 728</u> 20 549	<u>36 811</u> 20 549	<u>38 985</u> 20 549	<u>38 442</u> 20 549
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 666</u> 20 191	<u>27 866</u> 20 120	<u>32 279</u> 20 458	<u>35 043</u> 20 858	<u>37 126</u> 20 858	<u>39 300</u> 20 858	<u>38 757</u> 20 858
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 766</u> 19 309	<u>26 969</u> 19 240	<u>31 368</u> 19 564	<u>34 113</u> 19 947	<u>36 197</u> 19 947	<u>38 370</u> 19 947	<u>37 827</u> 19 947
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 963</u> 19 502	<u>27 166</u> 19 433	<u>31 567</u> 19 760	<u>34 317</u> 20 147	<u>36 400</u> 20 147	<u>38 574</u> 20 147	<u>38 031</u> 20 147
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 262</u> 19 795	<u>27 462</u> 19 724	<u>31 870</u> 20 056	<u>34 625</u> 20 449	<u>36 709</u> 20 449	<u>38 883</u> 20 449	<u>38 339</u> 20 449
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 565</u> 20 092	<u>27 764</u> 20 020	<u>32 177</u> 20 357	<u>34 938</u> 20 756	<u>37 022</u> 20 756	<u>39 195</u> 20 756	<u>38 652</u> 20 756
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 872</u> 20 393	<u>28 071</u> 20 320	<u>32 488</u> 20 662	<u>35 256</u> 21 067	<u>37 339</u> 21 067	<u>39 513</u> 21 067	<u>38 969</u> 21 067
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 963</u> 19 502	<u>27 166</u> 19 433	<u>31 567</u> 19 760	<u>34 317</u> 20 147	<u>36 400</u> 20 147	<u>38 574</u> 20 147	<u>38 031</u> 20 147
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 163</u> 19 698	<u>27 364</u> 19 628	<u>31 768</u> 19 957	<u>34 522</u> 20 347	<u>36 605</u> 20 347	<u>38 779</u> 20 347	<u>38 236</u> 20 347
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 463</u> 19 992	<u>27 664</u> 19 922	<u>32 074</u> 20 256	<u>34 834</u> 20 653	<u>36 917</u> 20 653	<u>39 091</u> 20 653	<u>38 547</u> 20 653
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 769</u> 20 293	<u>27 968</u> 20 220	<u>32 384</u> 20 560	<u>35 150</u> 20 963	<u>37 233</u> 20 963	<u>39 407</u> 20 963	<u>38 864</u> 20 963
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 080</u> 20 597	<u>28 278</u> 20 523	<u>32 699</u> 20 869	<u>35 471</u> 21 278	<u>37 554</u> 21 278	<u>39 728</u> 21 278	<u>39 184</u> 21 278

					-	-	-	-	-
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>34 600</u> 20 246	<u>28 974</u> 20 246	<u>35 143</u> 20 246	<u>34 237</u> 20 246	<u>34 147</u> 20 246
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 909</u> 20 549	<u>29 284</u> 20 549	<u>35 453</u> 20 549	<u>34 547</u> 20 549	<u>34 456</u> 20 549
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>35 224</u> 20 858	<u>29 599</u> 20 858	<u>35 768</u> 20 858	<u>34 862</u> 20 858	<u>34 771</u> 20 858
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>34 295</u> 19 947	<u>28 669</u> 19 947	<u>34 838</u> 19 947	<u>33 932</u> 19 947	<u>33 842</u> 19 947
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>34 498</u> 20 147	<u>28 873</u> 20 147	<u>35 042</u> 20 147	<u>34 136</u> 20 147	<u>34 045</u> 20 147
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>34 807</u> 20 449	<u>29 181</u> 20 449	<u>35 350</u> 20 449	<u>34 444</u> 20 449	<u>34 354</u> 20 449
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>35 120</u> 20 756	<u>29 494</u> 20 756	<u>35 663</u> 20 756	<u>34 757</u> 20 756	<u>34 667</u> 20 756
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>35 437</u> 21 067	<u>29 811</u> 21 067	<u>35 980</u> 21 067	<u>35 075</u> 21 067	<u>34 984</u> 21 067
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>34 498</u> 20 147	<u>28 873</u> 20 147	<u>35 042</u> 20 147	<u>34 136</u> 20 147	<u>34 045</u> 20 147
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>34 703</u> 20 347	<u>29 078</u> 20 347	<u>35 247</u> 20 347	<u>34 341</u> 20 347	<u>34 250</u> 20 347
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>35 015</u> 20 653	<u>29 389</u> 20 653	<u>35 558</u> 20 653	<u>34 653</u> 20 653	<u>34 562</u> 20 653
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>35 331</u> 20 963	<u>29 706</u> 20 963	<u>35 875</u> 20 963	<u>34 969</u> 20 963	<u>34 878</u> 20 963
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>35 652</u> 21 278	<u>30 026</u> 21 278	<u>36 195</u> 21 278	<u>35 290</u> 21 278	<u>35 199</u> 21 278

							-	-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 19 698	<u>27 364</u> 19 628	<u>31 768</u> 19 957	<u>34 522</u> 20 347	<u>36 605</u> 20 347	<u>38 779</u> 20 347	<u>38 236</u> 20 347
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 363</u> 19 894	<u>27 564</u> 19 823	<u>31 972</u> 20 157	<u>34 730</u> 20 552	<u>36 813</u> 20 552	<u>38 987</u> 20 552	<u>38 444</u> 20 552
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 667</u> 20 192	<u>27 867</u> 20 121	<u>32 280</u> 20 459	<u>35 044</u> 20 859	<u>37 127</u> 20 859	<u>39 301</u> 20 859	<u>38 758</u> 20 859
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 977</u> 20 496	<u>28 175</u> 20 423	<u>32 594</u> 20 766	<u>35 364</u> 21 173	<u>37 447</u> 21 173	<u>39 621</u> 21 173	<u>39 077</u> 21 173
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 290</u> 20 803	<u>28 487</u> 20 729	<u>32 911</u> 21 077	<u>35 687</u> 21 490	<u>37 770</u> 21 490	<u>39 944</u> 21 490	<u>39 401</u> 21 490
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 289</u> 19 822	<u>27 000</u> 19 270	<u>31 897</u> 20 083	<u>34 654</u> 20 477	<u>36 737</u> 20 477	<u>38 911</u> 20 477	<u>38 367</u> 20 477
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 492</u> 20 020	<u>27 196</u> 19 463	<u>32 102</u> 20 283	<u>34 862</u> 20 681	<u>36 945</u> 20 681	<u>39 119</u> 20 681	<u>38 575</u> 20 681
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 695</u> 20 220	<u>27 395</u> 19 658	<u>32 309</u> 20 487	<u>35 073</u> 20 888	<u>37 157</u> 20 888	<u>39 331</u> 20 888	<u>38 787</u> 20 888
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 005</u> 20 523	<u>27 696</u> 19 953	<u>32 622</u> 20 793	<u>35 392</u> 21 200	<u>37 475</u> 21 200	<u>39 649</u> 21 200	<u>39 106</u> 21 200
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 319</u> 20 831	<u>28 001</u> 20 252	<u>32 941</u> 21 106	<u>35 717</u> 21 519	<u>37 801</u> 21 519	<u>39 974</u> 21 519	<u>39 431</u> 21 519
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 638</u> 21 144	<u>28 311</u> 20 556	<u>33 263</u> 21 422	<u>36 046</u> 21 842	<u>38 129</u> 21 842	<u>40 303</u> 21 842	<u>39 760</u> 21 842
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 695</u> 20 220	<u>27 395</u> 19 658	<u>32 309</u> 20 487	<u>35 073</u> 20 888	<u>37 157</u> 20 888	<u>39 331</u> 20 888	<u>38 787</u> 20 888

					-	-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>34 703</u> 20 347	<u>29 078</u> 20 347	<u>35 247</u> 20 347	<u>34 341</u> 20 347	<u>34 250</u> 20 347
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 911</u> 20 552	<u>29 286</u> 20 552	<u>35 455</u> 20 552	<u>34 549</u> 20 552	<u>34 458</u> 20 552
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>35 225</u> 20 859	<u>29 600</u> 20 859	<u>35 769</u> 20 859	<u>34 863</u> 20 859	<u>34 772</u> 20 859
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 545</u> 21 173	<u>29 920</u> 21 173	<u>36 088</u> 21 173	<u>35 183</u> 21 173	<u>35 092</u> 21 173
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 868</u> 21 490	<u>30 243</u> 21 490	<u>36 412</u> 21 490	<u>35 506</u> 21 490	<u>35 415</u> 21 490
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 835</u> 20 477	<u>29 209</u> 20 477	<u>35 378</u> 20 477	<u>34 472</u> 20 477	<u>34 382</u> 20 477
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 043</u> 20 681	<u>29 418</u> 20 681	<u>35 586</u> 20 681	<u>34 681</u> 20 681	<u>34 590</u> 20 681
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 255</u> 20 888	<u>29 629</u> 20 888	<u>35 798</u> 20 888	<u>34 892</u> 20 888	<u>34 802</u> 20 888
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 573</u> 21 200	<u>29 948</u> 21 200	<u>36 117</u> 21 200	<u>35 211</u> 21 200	<u>35 120</u> 21 200
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 898</u> 21 519	<u>30 273</u> 21 519	<u>36 442</u> 21 519	<u>35 536</u> 21 519	<u>35 446</u> 21 519
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 227</u> 21 842	<u>30 602</u> 21 842	<u>36 771</u> 21 842	<u>35 865</u> 21 842	<u>35 774</u> 21 842
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 255</u> 20 888	<u>29 629</u> 20 888	<u>35 798</u> 20 888	<u>34 892</u> 20 888	<u>34 802</u> 20 888

							-	-	-	-	-
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 901</u> 20 422	<u>27 595</u> 19 854	<u>32 518</u> 20 691	<u>35 286</u> 21 097	<u>37 369</u> 21 097	<u>39 543</u> 21 097	<u>39 000</u> 21 097
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 214</u> 20 728	<u>27 899</u> 20 152	<u>32 835</u> 21 002	<u>35 609</u> 21 413	<u>37 692</u> 21 413	<u>39 866</u> 21 413	<u>39 323</u> 21 413
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 531</u> 21 039	<u>28 207</u> 20 454	<u>33 156</u> 21 317	<u>35 937</u> 21 735	<u>38 020</u> 21 735	<u>40 194</u> 21 735	<u>39 650</u> 21 735
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 854</u> 21 355	<u>28 520</u> 20 761	<u>33 482</u> 21 636	<u>36 269</u> 22 060	<u>38 352</u> 22 060	<u>40 526</u> 22 060	<u>39 982</u> 22 060
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 901</u> 20 422	<u>27 595</u> 19 854	<u>32 518</u> 20 691	<u>35 286</u> 21 097	<u>37 369</u> 21 097	<u>39 543</u> 21 097	<u>39 000</u> 21 097
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 109</u> 20 626	<u>27 797</u> 20 052	<u>32 729</u> 20 898	<u>35 501</u> 21 307	<u>37 584</u> 21 307	<u>39 758</u> 21 307	<u>39 215</u> 21 307
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 425</u> 20 936	<u>28 105</u> 20 354	<u>33 049</u> 21 212	<u>35 828</u> 21 628	<u>37 911</u> 21 628	<u>40 085</u> 21 628	<u>39 541</u> 21 628
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 746</u> 21 250	<u>28 416</u> 20 659	<u>33 373</u> 21 530	<u>36 159</u> 21 952	<u>38 242</u> 21 952	<u>40 416</u> 21 952	<u>39 872</u> 21 952
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 070</u> 21 568	<u>28 732</u> 20 969	<u>33 702</u> 21 853	<u>36 494</u> 22 281	<u>38 577</u> 22 281	<u>40 751</u> 22 281	<u>40 208</u> 22 281
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 109</u> 20 626	<u>27 797</u> 20 052	<u>32 729</u> 20 898	<u>35 501</u> 21 307	<u>37 584</u> 21 307	<u>39 758</u> 21 307	<u>39 215</u> 21 307
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 321</u> 20 833	<u>28 002</u> 20 253	<u>32 942</u> 21 107	<u>35 718</u> 21 520	<u>37 802</u> 21 520	<u>39 975</u> 21 520	<u>39 432</u> 21 520
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 639</u> 21 145	<u>28 312</u> 20 557	<u>33 265</u> 21 424	<u>36 048</u> 21 844	<u>38 131</u> 21 844	<u>40 305</u> 21 844	<u>39 762</u> 21 844
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 963</u> 21 462	<u>28 627</u> 20 865	<u>33 593</u> 21 746	<u>36 383</u> 22 172	<u>38 466</u> 22 172	<u>40 640</u> 22 172	<u>40 096</u> 22 172

					-	-	-	-	-
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 467</u> 21 097	<u>29 842</u> 21 097	<u>36 011</u> 21 097	<u>35 105</u> 21 097	<u>35 014</u> 21 097
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 790</u> 21 413	<u>30 165</u> 21 413	<u>36 334</u> 21 413	<u>35 428</u> 21 413	<u>35 338</u> 21 413
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 118</u> 21 735	<u>30 492</u> 21 735	<u>36 661</u> 21 735	<u>35 756</u> 21 735	<u>35 665</u> 21 735
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 450</u> 22 060	<u>30 824</u> 22 060	<u>36 993</u> 22 060	<u>36 088</u> 22 060	<u>35 997</u> 22 060
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 467</u> 21 097	<u>29 842</u> 21 097	<u>36 011</u> 21 097	<u>35 105</u> 21 097	<u>35 014</u> 21 097
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 682</u> 21 307	<u>30 057</u> 21 307	<u>36 226</u> 21 307	<u>35 320</u> 21 307	<u>35 229</u> 21 307
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 009</u> 21 628	<u>30 383</u> 21 628	<u>36 552</u> 21 628	<u>35 646</u> 21 628	<u>35 556</u> 21 628
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 340</u> 21 952	<u>30 714</u> 21 952	<u>36 883</u> 21 952	<u>35 977</u> 21 952	<u>35 887</u> 21 952
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>36 675</u> 22 281	<u>31 050</u> 22 281	<u>37 219</u> 22 281	<u>36 313</u> 22 281	<u>36 222</u> 22 281
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 682</u> 21 307	<u>30 057</u> 21 307	<u>36 226</u> 21 307	<u>35 320</u> 21 307	<u>35 229</u> 21 307
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>35 900</u> 21 520	<u>30 274</u> 21 520	<u>36 443</u> 21 520	<u>35 537</u> 21 520	<u>35 447</u> 21 520
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 229</u> 21 844	<u>30 604</u> 21 844	<u>36 773</u> 21 844	<u>35 867</u> 21 844	<u>35 776</u> 21 844
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>36 564</u> 22 172	<u>30 938</u> 22 172	<u>37 107</u> 22 172	<u>36 201</u> 22 172	<u>36 111</u> 22 172

							-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 291</u> 21 784	<u>28 946</u> 21 178	<u>33 925</u> 22 071	<u>36 721</u> 22 504	<u>38 805</u> 22 504	<u>40 978</u> 22 504	<u>40 435</u> 22 504
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 711</u> 21 216	<u>27 103</u> 19 372	<u>32 305</u> 20 483	<u>35 069</u> 20 884	<u>37 152</u> 20 884	<u>39 326</u> 20 884	<u>38 783</u> 20 884
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 928</u> 21 428	<u>27 301</u> 19 565	<u>32 513</u> 20 687	<u>35 282</u> 21 092	<u>37 365</u> 21 092	<u>39 539</u> 21 092	<u>38 995</u> 21 092
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 146</u> 21 642	<u>27 500</u> 19 761	<u>32 725</u> 20 895	<u>35 498</u> 21 304	<u>37 581</u> 21 304	<u>39 755</u> 21 304	<u>39 211</u> 21 304
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 477</u> 21 966	<u>27 803</u> 20 057	<u>33 044</u> 21 208	<u>35 823</u> 21 623	<u>37 906</u> 21 623	<u>40 080</u> 21 623	<u>39 537</u> 21 623
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 814</u> 22 297	<u>28 109</u> 20 358	<u>33 369</u> 21 526	<u>36 154</u> 21 948	<u>38 237</u> 21 948	<u>40 411</u> 21 948	<u>39 868</u> 21 948
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 155</u> 22 631	<u>28 421</u> 20 663	<u>33 698</u> 21 848	<u>36 489</u> 22 276	<u>38 573</u> 22 276	<u>40 747</u> 22 276	<u>40 203</u> 22 276
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 146</u> 21 642	<u>27 500</u> 19 761	<u>32 725</u> 20 895	<u>35 498</u> 21 304	<u>37 581</u> 21 304	<u>39 755</u> 21 304	<u>39 211</u> 21 304
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 367</u> 21 859	<u>27 701</u> 19 958	<u>32 938</u> 21 104	<u>35 715</u> 21 517	<u>37 798</u> 21 517	<u>39 972</u> 21 517	<u>39 429</u> 21 517
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 701</u> 22 187	<u>28 006</u> 20 257	<u>33 261</u> 21 420	<u>36 044</u> 21 839	<u>38 127</u> 21 839	<u>40 301</u> 21 839	<u>39 757</u> 21 839
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 040</u> 22 519	<u>28 317</u> 20 562	<u>33 589</u> 21 741	<u>36 378</u> 22 167	<u>38 461</u> 22 167	<u>40 635</u> 22 167	<u>40 092</u> 22 167
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 386</u> 22 857	<u>28 632</u> 20 870	<u>33 921</u> 22 067	<u>36 717</u> 22 499	<u>38 800</u> 22 499	<u>40 974</u> 22 499	<u>40 430</u> 22 499

					-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>36 902</u> 22 504	<u>31 277</u> 22 504	<u>37 446</u> 22 504	<u>36 540</u> 22 504	<u>36 450</u> 22 504
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 250</u> 20 884	<u>29 625</u> 20 884	<u>35 794</u> 20 884	<u>34 888</u> 20 884	<u>34 797</u> 20 884
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 463</u> 21 092	<u>29 837</u> 21 092	<u>36 006</u> 21 092	<u>35 101</u> 21 092	<u>35 010</u> 21 092
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 679</u> 21 304	<u>30 053</u> 21 304	<u>36 222</u> 21 304	<u>35 317</u> 21 304	<u>35 226</u> 21 304
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 004</u> 21 623	<u>30 379</u> 21 623	<u>36 548</u> 21 623	<u>35 642</u> 21 623	<u>35 551</u> 21 623
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 335</u> 21 948	<u>30 710</u> 21 948	<u>36 879</u> 21 948	<u>35 973</u> 21 948	<u>35 882</u> 21 948
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 671</u> 22 276	<u>31 045</u> 22 276	<u>37 214</u> 22 276	<u>36 308</u> 22 276	<u>36 218</u> 22 276
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 679</u> 21 304	<u>30 053</u> 21 304	<u>36 222</u> 21 304	<u>35 317</u> 21 304	<u>35 226</u> 21 304
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 896</u> 21 517	<u>30 271</u> 21 517	<u>36 440</u> 21 517	<u>35 534</u> 21 517	<u>35 443</u> 21 517
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>36 225</u> 21 839	<u>30 599</u> 21 839	<u>36 768</u> 21 839	<u>35 863</u> 21 839	<u>35 772</u> 21 839
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>36 559</u> 22 167	<u>30 934</u> 22 167	<u>37 103</u> 22 167	<u>36 197</u> 22 167	<u>36 106</u> 22 167
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 898</u> 22 499	<u>31 272</u> 22 499	<u>37 441</u> 22 499	<u>36 536</u> 22 499	<u>36 445</u> 22 499

							-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 367</u> 21 859	<u>27 701</u> 19 958	<u>32 938</u> 21 104	<u>35 715</u> 21 517	<u>37 798</u> 21 517	<u>39 972</u> 21 517	<u>39 429</u> 21 517
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 589</u> 22 076	<u>27 905</u> 20 158	<u>33 154</u> 21 315	<u>35 935</u> 21 732	<u>38 018</u> 21 732	<u>40 192</u> 21 732	<u>39 648</u> 21 732
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 927</u> 22 408	<u>28 213</u> 20 460	<u>33 479</u> 21 634	<u>36 267</u> 22 058	<u>38 350</u> 22 058	<u>40 524</u> 22 058	<u>39 980</u> 22 058
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 270</u> 22 744	<u>28 526</u> 20 767	<u>33 811</u> 21 959	<u>36 604</u> 22 389	<u>38 687</u> 22 389	<u>40 861</u> 22 389	<u>40 318</u> 22 389
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 618</u> 23 085	<u>28 844</u> 21 079	<u>34 146</u> 22 288	<u>36 946</u> 22 724	<u>39 030</u> 22 724	<u>41 203</u> 22 724	<u>40 660</u> 22 724
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 589</u> 22 076	<u>27 905</u> 20 158	<u>33 154</u> 21 315	<u>35 935</u> 21 732	<u>38 018</u> 21 732	<u>40 192</u> 21 732	<u>39 648</u> 21 732
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 815</u> 22 298	<u>28 111</u> 20 360	<u>33 371</u> 21 528	<u>36 156</u> 21 950	<u>38 240</u> 21 950	<u>40 413</u> 21 950	<u>39 870</u> 21 950
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 156</u> 22 632	<u>28 423</u> 20 665	<u>33 700</u> 21 851	<u>36 492</u> 22 279	<u>38 575</u> 22 279	<u>40 749</u> 22 279	<u>40 205</u> 22 279
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 502</u> 22 972	<u>28 739</u> 20 975	<u>34 035</u> 22 178	<u>36 833</u> 22 613	<u>38 916</u> 22 613	<u>41 090</u> 22 613	<u>40 546</u> 22 613
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 854</u> 23 317	<u>29 060</u> 21 290	<u>34 374</u> 22 511	<u>37 178</u> 22 952	<u>39 262</u> 22 952	<u>41 435</u> 22 952	<u>40 892</u> 22 952
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 490</u> 22 960	<u>28 728</u> 20 965	<u>34 023</u> 22 167	<u>36 820</u> 22 601	<u>38 904</u> 22 601	<u>41 077</u> 22 601	<u>40 534</u> 22 601
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 724</u> 23 190	<u>28 941</u> 21 174	<u>34 249</u> 22 388	<u>37 051</u> 22 827	<u>39 134</u> 22 827	<u>41 308</u> 22 827	<u>40 765</u> 22 827
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 080</u> 23 538	<u>29 266</u> 21 492	<u>34 591</u> 22 724	<u>37 400</u> 23 169	<u>39 483</u> 23 169	<u>41 657</u> 23 169	<u>41 114</u> 23 169

					-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 896</u> 21 517	<u>30 271</u> 21 517	<u>36 440</u> 21 517	<u>35 534</u> 21 517	<u>35 443</u> 21 517
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 116</u> 21 732	<u>30 490</u> 21 732	<u>36 659</u> 21 732	<u>35 753</u> 21 732	<u>35 663</u> 21 732
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 448</u> 22 058	<u>30 822</u> 22 058	<u>36 991</u> 22 058	<u>36 085</u> 22 058	<u>35 995</u> 22 058
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 785</u> 22 389	<u>31 160</u> 22 389	<u>37 329</u> 22 389	<u>36 423</u> 22 389	<u>36 333</u> 22 389
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 128</u> 22 724	<u>31 502</u> 22 724	<u>37 671</u> 22 724	<u>36 765</u> 22 724	<u>36 675</u> 22 724
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 116</u> 21 732	<u>30 490</u> 21 732	<u>36 659</u> 21 732	<u>35 753</u> 21 732	<u>35 663</u> 21 732
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 337</u> 21 950	<u>30 712</u> 21 950	<u>36 881</u> 21 950	<u>35 975</u> 21 950	<u>35 885</u> 21 950
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 673</u> 22 279	<u>31 047</u> 22 279	<u>37 216</u> 22 279	<u>36 311</u> 22 279	<u>36 220</u> 22 279
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 014</u> 22 613	<u>31 388</u> 22 613	<u>37 557</u> 22 613	<u>36 652</u> 22 613	<u>36 561</u> 22 613
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 359</u> 22 952	<u>31 734</u> 22 952	<u>37 903</u> 22 952	<u>36 997</u> 22 952	<u>36 907</u> 22 952
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 002</u> 22 601	<u>31 376</u> 22 601	<u>37 545</u> 22 601	<u>36 639</u> 22 601	<u>36 549</u> 22 601
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 232</u> 22 827	<u>31 607</u> 22 827	<u>37 776</u> 22 827	<u>36 870</u> 22 827	<u>36 779</u> 22 827
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 581</u> 23 169	<u>31 956</u> 23 169	<u>38 125</u> 23 169	<u>37 219</u> 23 169	<u>37 128</u> 23 169

							-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 439</u> 23 890	<u>29 594</u> 21 814	<u>34 939</u> 23 065	<u>37 755</u> 23 517	<u>39 838</u> 23 517	<u>42 012</u> 23 517	<u>41 468</u> 23 517
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 805</u> 24 249	<u>29 928</u> 22 141	<u>35 292</u> 23 411	<u>38 115</u> 23 870	<u>40 198</u> 23 870	<u>42 372</u> 23 870	<u>41 828</u> 23 870
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 106</u> 22 583	<u>28 662</u> 20 900	<u>33 664</u> 21 815	<u>36 455</u> 22 242	<u>38 538</u> 22 242	<u>40 712</u> 22 242	<u>40 168</u> 22 242
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 335</u> 22 808	<u>28 876</u> 21 110	<u>33 886</u> 22 032	<u>36 681</u> 22 464	<u>38 764</u> 22 464	<u>40 938</u> 22 464	<u>40 394</u> 22 464
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 685</u> 23 151	<u>29 198</u> 21 426	<u>34 223</u> 22 364	<u>37 025</u> 22 802	<u>39 108</u> 22 802	<u>41 282</u> 22 802	<u>40 739</u> 22 802
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 039</u> 23 498	<u>29 527</u> 21 748	<u>34 566</u> 22 699	<u>37 374</u> 23 144	<u>39 457</u> 23 144	<u>41 631</u> 23 144	<u>41 088</u> 23 144
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 399</u> 23 851	<u>29 859</u> 22 074	<u>34 912</u> 23 039	<u>37 728</u> 23 490	<u>39 811</u> 23 490	<u>41 985</u> 23 490	<u>41 441</u> 23 490
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 335</u> 22 808	<u>28 876</u> 21 110	<u>33 886</u> 22 032	<u>36 681</u> 22 464	<u>38 764</u> 22 464	<u>40 938</u> 22 464	<u>40 394</u> 22 464
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 569</u> 23 037	<u>29 091</u> 21 321	<u>34 111</u> 22 253	<u>36 910</u> 22 689	<u>38 994</u> 22 689	<u>41 167</u> 22 689	<u>40 624</u> 22 689
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 921</u> 23 382	<u>29 417</u> 21 640	<u>34 451</u> 22 587	<u>37 257</u> 23 029	<u>39 340</u> 23 029	<u>41 514</u> 23 029	<u>40 971</u> 23 029
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 279</u> 23 733	<u>29 748</u> 21 965	<u>34 796</u> 22 925	<u>37 609</u> 23 374	<u>39 693</u> 23 374	<u>41 866</u> 23 374	<u>41 323</u> 23 374
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 642</u> 24 089	<u>30 084</u> 22 294	<u>35 147</u> 23 269	<u>37 967</u> 23 725	<u>40 051</u> 23 725	<u>42 224</u> 23 725	<u>41 681</u> 23 725

					-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 936</u> 23 517	<u>32 310</u> 23 517	<u>38 479</u> 23 517	<u>37 573</u> 23 517	<u>37 483</u> 23 517
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 296</u> 23 870	<u>32 670</u> 23 870	<u>38 839</u> 23 870	<u>37 934</u> 23 870	<u>37 843</u> 23 870
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>36 636</u> 22 242	<u>31 010</u> 22 242	<u>37 179</u> 22 242	<u>36 273</u> 22 242	<u>36 183</u> 22 242
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 862</u> 22 464	<u>31 236</u> 22 464	<u>37 405</u> 22 464	<u>36 500</u> 22 464	<u>36 409</u> 22 464
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 206</u> 22 802	<u>31 581</u> 22 802	<u>37 750</u> 22 802	<u>36 844</u> 22 802	<u>36 753</u> 22 802
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>37 555</u> 23 144	<u>31 930</u> 23 144	<u>38 099</u> 23 144	<u>37 193</u> 23 144	<u>37 102</u> 23 144
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 909</u> 23 490	<u>32 283</u> 23 490	<u>38 452</u> 23 490	<u>37 546</u> 23 490	<u>37 456</u> 23 490
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 862</u> 22 464	<u>31 236</u> 22 464	<u>37 405</u> 22 464	<u>36 500</u> 22 464	<u>36 409</u> 22 464
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 092</u> 22 689	<u>31 466</u> 22 689	<u>37 635</u> 22 689	<u>36 729</u> 22 689	<u>36 639</u> 22 689
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 438</u> 23 029	<u>31 813</u> 23 029	<u>37 982</u> 23 029	<u>37 076</u> 23 029	<u>36 985</u> 23 029
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 791</u> 23 374	<u>32 165</u> 23 374	<u>38 334</u> 23 374	<u>37 428</u> 23 374	<u>37 338</u> 23 374
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 148</u> 23 725	<u>32 523</u> 23 725	<u>38 692</u> 23 725	<u>37 786</u> 23 725	<u>37 696</u> 23 725

							-	-	-	-	-
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 569</u> 23 037	<u>29 091</u> 21 321	<u>34 111</u> 22 253	<u>36 910</u> 22 689	<u>38 994</u> 22 689	<u>41 167</u> 22 689	<u>40 624</u> 22 689
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 804</u> 23 268	<u>29 308</u> 21 533	<u>34 338</u> 22 476	<u>37 142</u> 22 916	<u>39 226</u> 22 916	<u>41 399</u> 22 916	<u>40 856</u> 22 916
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 159</u> 23 616	<u>29 638</u> 21 856	<u>34 682</u> 22 813	<u>37 492</u> 23 260	<u>39 576</u> 23 260	<u>41 749</u> 23 260	<u>41 206</u> 23 260
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 521</u> 23 970	<u>29 972</u> 22 185	<u>35 030</u> 23 155	<u>37 848</u> 23 608	<u>39 931</u> 23 608	<u>42 105</u> 23 608	<u>41 562</u> 23 608
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 888</u> 24 330	<u>30 311</u> 22 517	<u>35 385</u> 23 502	<u>38 209</u> 23 963	<u>40 293</u> 23 963	<u>42 466</u> 23 963	<u>41 923</u> 23 963
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 509</u> 23 959	<u>29 961</u> 22 173	<u>35 018</u> 23 143	<u>37 836</u> 23 596	<u>39 919</u> 23 596	<u>42 093</u> 23 596	<u>41 549</u> 23 596
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 753</u> 24 198	<u>30 187</u> 22 395	<u>35 254</u> 23 374	<u>38 076</u> 23 832	<u>40 160</u> 23 832	<u>42 334</u> 23 832	<u>41 790</u> 23 832
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 123</u> 24 561	<u>30 529</u> 22 731	<u>35 612</u> 23 725	<u>38 441</u> 24 190	<u>40 524</u> 24 190	<u>42 698</u> 24 190	<u>42 155</u> 24 190
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 499</u> 24 930	<u>30 878</u> 23 072	<u>35 975</u> 24 081	<u>38 811</u> 24 553	<u>40 895</u> 24 553	<u>43 069</u> 24 553	<u>42 525</u> 24 553
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 881</u> 25 304	<u>31 231</u> 23 418	<u>36 344</u> 24 443	<u>39 187</u> 24 921	<u>41 271</u> 24 921	<u>43 444</u> 24 921	<u>42 901</u> 24 921
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 392</u> 23 844	<u>30 431</u> 22 634	<u>34 778</u> 22 907	<u>37 590</u> 23 356	<u>39 673</u> 23 356	<u>41 847</u> 23 356	<u>41 304</u> 23 356
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 635</u> 24 083	<u>30 661</u> 22 860	<u>35 011</u> 23 135	<u>37 828</u> 23 588	<u>39 911</u> 23 588	<u>42 085</u> 23 588	<u>41 541</u> 23 588

					-	-	-	-	-
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 092</u> 22 689	<u>31 466</u> 22 689	<u>37 635</u> 22 689	<u>36 729</u> 22 689	<u>36 639</u> 22 689
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 323</u> 22 916	<u>31 698</u> 22 916	<u>37 867</u> 22 916	<u>36 961</u> 22 916	<u>36 871</u> 22 916
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>37 673</u> 23 260	<u>32 048</u> 23 260	<u>38 217</u> 23 260	<u>37 311</u> 23 260	<u>37 221</u> 23 260
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 029</u> 23 608	<u>32 404</u> 23 608	<u>38 573</u> 23 608	<u>37 667</u> 23 608	<u>37 576</u> 23 608
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 390</u> 23 963	<u>32 765</u> 23 963	<u>38 934</u> 23 963	<u>38 028</u> 23 963	<u>37 938</u> 23 963
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 017</u> 23 596	<u>32 391</u> 23 596	<u>38 560</u> 23 596	<u>37 654</u> 23 596	<u>37 564</u> 23 596
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 258</u> 23 832	<u>32 632</u> 23 832	<u>38 801</u> 23 832	<u>37 895</u> 23 832	<u>37 805</u> 23 832
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 622</u> 24 190	<u>32 997</u> 24 190	<u>39 166</u> 24 190	<u>38 260</u> 24 190	<u>38 169</u> 24 190
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 993</u> 24 553	<u>33 367</u> 24 553	<u>39 536</u> 24 553	<u>38 630</u> 24 553	<u>38 540</u> 24 553
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 369</u> 24 921	<u>33 743</u> 24 921	<u>39 912</u> 24 921	<u>39 006</u> 24 921	<u>38 916</u> 24 921
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>37 771</u> 23 356	<u>32 146</u> 23 356	<u>38 315</u> 23 356	<u>37 409</u> 23 356	<u>37 319</u> 23 356
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 009</u> 23 588	<u>32 383</u> 23 588	<u>38 552</u> 23 588	<u>37 647</u> 23 588	<u>37 556</u> 23 588

							-	-	-	-	-
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 004</u> 24 444	<u>31 011</u> 23 203	<u>35 365</u> 23 483	<u>38 189</u> 23 943	<u>40 272</u> 23 943	<u>42 446</u> 23 943	<u>41 903</u> 23 943
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 378</u> 24 811	<u>31 366</u> 23 551	<u>35 725</u> 23 835	<u>38 556</u> 24 302	<u>40 639</u> 24 302	<u>42 813</u> 24 302	<u>42 270</u> 24 302
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 758</u> 25 183	<u>31 726</u> 23 904	<u>36 089</u> 24 193	<u>38 927</u> 24 667	<u>41 011</u> 24 667	<u>43 184</u> 24 667	<u>42 641</u> 24 667
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 635</u> 24 083	<u>30 661</u> 22 860	<u>35 011</u> 23 135	<u>37 828</u> 23 588	<u>39 911</u> 23 588	<u>42 085</u> 23 588	<u>41 541</u> 23 588
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 882</u> 24 324	<u>30 895</u> 23 089	<u>35 247</u> 23 367	<u>38 069</u> 23 825	<u>40 152</u> 23 825	<u>42 326</u> 23 825	<u>41 782</u> 23 825
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 253</u> 24 688	<u>31 247</u> 23 435	<u>35 604</u> 23 718	<u>38 433</u> 24 182	<u>40 517</u> 24 182	<u>42 690</u> 24 182	<u>42 147</u> 24 182
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 631</u> 25 059	<u>31 607</u> 23 787	<u>35 968</u> 24 074	<u>38 804</u> 24 545	<u>40 887</u> 24 545	<u>43 061</u> 24 545	<u>42 517</u> 24 545
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 015</u> 25 435	<u>31 970</u> 24 143	<u>36 335</u> 24 434	<u>39 178</u> 24 913	<u>41 262</u> 24 913	<u>43 436</u> 24 913	<u>42 892</u> 24 913
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 882</u> 24 324	<u>30 895</u> 23 089	<u>35 247</u> 23 367	<u>38 069</u> 23 825	<u>40 152</u> 23 825	<u>42 326</u> 23 825	<u>41 782</u> 23 825
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 129</u> 24 566	<u>31 130</u> 23 320	<u>35 485</u> 23 601	<u>38 312</u> 24 063	<u>40 395</u> 24 063	<u>42 569</u> 24 063	<u>42 025</u> 24 063
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 505</u> 24 935	<u>31 487</u> 23 670	<u>35 846</u> 23 955	<u>38 680</u> 24 424	<u>40 763</u> 24 424	<u>42 937</u> 24 424	<u>42 393</u> 24 424
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 887</u> 25 310	<u>31 849</u> 24 024	<u>36 213</u> 24 314	<u>39 053</u> 24 790	<u>41 137</u> 24 790	<u>43 311</u> 24 790	<u>42 767</u> 24 790
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 274</u> 25 689	<u>32 216</u> 24 385	<u>36 585</u> 24 679	<u>39 433</u> 25 162	<u>41 516</u> 25 162	<u>43 690</u> 25 162	<u>43 146</u> 25 162

					-	-	-	-	-
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>38 370</u> 23 943	<u>32 745</u> 23 943	<u>38 914</u> 23 943	<u>38 008</u> 23 943	<u>37 917</u> 23 943
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 737</u> 24 302	<u>33 112</u> 24 302	<u>39 281</u> 24 302	<u>38 375</u> 24 302	<u>38 284</u> 24 302
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 109</u> 24 667	<u>33 483</u> 24 667	<u>39 652</u> 24 667	<u>38 746</u> 24 667	<u>38 656</u> 24 667
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 009</u> 23 588	<u>32 383</u> 23 588	<u>38 552</u> 23 588	<u>37 647</u> 23 588	<u>37 556</u> 23 588
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 250</u> 23 825	<u>32 624</u> 23 825	<u>38 793</u> 23 825	<u>37 887</u> 23 825	<u>37 797</u> 23 825
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>38 614</u> 24 182	<u>32 989</u> 24 182	<u>39 158</u> 24 182	<u>38 252</u> 24 182	<u>38 162</u> 24 182
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 985</u> 24 545	<u>33 359</u> 24 545	<u>39 528</u> 24 545	<u>38 622</u> 24 545	<u>38 532</u> 24 545
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>39 360</u> 24 913	<u>33 734</u> 24 913	<u>39 903</u> 24 913	<u>38 997</u> 24 913	<u>38 907</u> 24 913
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 250</u> 23 825	<u>32 624</u> 23 825	<u>38 793</u> 23 825	<u>37 887</u> 23 825	<u>37 797</u> 23 825
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>38 493</u> 24 063	<u>32 867</u> 24 063	<u>39 036</u> 24 063	<u>38 131</u> 24 063	<u>38 040</u> 24 063
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 861</u> 24 424	<u>33 235</u> 24 424	<u>39 404</u> 24 424	<u>38 499</u> 24 424	<u>38 408</u> 24 424
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>39 235</u> 24 790	<u>33 609</u> 24 790	<u>39 778</u> 24 790	<u>38 872</u> 24 790	<u>38 782</u> 24 790
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 614</u> 25 162	<u>33 988</u> 25 162	<u>40 157</u> 25 162	<u>39 252</u> 25 162	<u>39 161</u> 25 162

							-	-	-	-	-
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 873</u> 25 296	<u>31 837</u> 24 013	<u>36 201</u> 24 302	<u>39 041</u> 24 778	<u>41 124</u> 24 778	<u>43 298</u> 24 778	<u>42 755</u> 24 778
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 131</u> 25 549	<u>32 081</u> 24 252	<u>36 448</u> 24 544	<u>39 293</u> 25 025	<u>41 376</u> 25 025	<u>43 550</u> 25 025	<u>43 007</u> 25 025
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 522</u> 25 933	<u>32 453</u> 24 617	<u>36 824</u> 24 913	<u>39 677</u> 25 401	<u>41 760</u> 25 401	<u>43 934</u> 25 401	<u>43 391</u> 25 401
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 919</u> 26 322	<u>32 829</u> 24 985	<u>37 205</u> 25 287	<u>40 065</u> 25 782	<u>42 149</u> 25 782	<u>44 322</u> 25 782	<u>43 779</u> 25 782
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 322</u> 26 717	<u>33 211</u> 25 360	<u>37 592</u> 25 666	<u>40 459</u> 26 168	<u>42 543</u> 26 168	<u>44 716</u> 26 168	<u>44 173</u> 26 168
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 934</u> 24 375	<u>31 523</u> 23 705	<u>35 592</u> 23 706	<u>38 421</u> 24 170	<u>40 504</u> 24 170	<u>42 678</u> 24 170	<u>42 135</u> 24 170
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 306</u> 24 741	<u>31 886</u> 24 060	<u>35 956</u> 24 062	<u>38 791</u> 24 533	<u>40 874</u> 24 533	<u>43 048</u> 24 533	<u>42 505</u> 24 533
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 686</u> 25 112	<u>32 254</u> 24 422	<u>36 323</u> 24 422	<u>39 166</u> 24 900	<u>41 249</u> 24 900	<u>43 423</u> 24 900	<u>42 880</u> 24 900
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 069</u> 25 488	<u>32 627</u> 24 787	<u>36 696</u> 24 788	<u>39 546</u> 25 273	<u>41 630</u> 25 273	<u>43 804</u> 25 273	<u>43 260</u> 25 273
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 182</u> 24 619	<u>31 765</u> 23 942	<u>35 834</u> 23 943	<u>38 667</u> 24 412	<u>40 751</u> 24 412	<u>42 924</u> 24 412	<u>42 381</u> 24 412
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 559</u> 24 988	<u>32 132</u> 24 302	<u>36 201</u> 24 302	<u>39 041</u> 24 778	<u>41 124</u> 24 778	<u>43 298</u> 24 778	<u>42 755</u> 24 778
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 942</u> 25 363	<u>32 503</u> 24 665	<u>36 573</u> 24 667	<u>39 420</u> 25 150	<u>41 504</u> 25 150	<u>43 677</u> 25 150	<u>43 134</u> 25 150

					-	-	-	-	-
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>39 222</u> 24 778	<u>33 597</u> 24 778	<u>39 766</u> 24 778	<u>38 860</u> 24 778	<u>38 769</u> 24 778
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 474</u> 25 025	<u>33 849</u> 25 025	<u>40 018</u> 25 025	<u>39 112</u> 25 025	<u>39 022</u> 25 025
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 858</u> 25 401	<u>34 233</u> 25 401	<u>40 402</u> 25 401	<u>39 496</u> 25 401	<u>39 405</u> 25 401
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 247</u> 25 782	<u>34 621</u> 25 782	<u>40 790</u> 25 782	<u>39 884</u> 25 782	<u>39 794</u> 25 782
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 640</u> 26 168	<u>35 015</u> 26 168	<u>41 184</u> 26 168	<u>40 278</u> 26 168	<u>40 188</u> 26 168
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 602</u> 24 170	<u>32 977</u> 24 170	<u>39 146</u> 24 170	<u>38 240</u> 24 170	<u>38 149</u> 24 170
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 972</u> 24 533	<u>33 347</u> 24 533	<u>39 516</u> 24 533	<u>38 610</u> 24 533	<u>38 519</u> 24 533
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 347</u> 24 900	<u>33 722</u> 24 900	<u>39 891</u> 24 900	<u>38 985</u> 24 900	<u>38 894</u> 24 900
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 728</u> 25 273	<u>34 102</u> 25 273	<u>40 271</u> 25 273	<u>39 365</u> 25 273	<u>39 275</u> 25 273
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 849</u> 24 412	<u>33 223</u> 24 412	<u>39 392</u> 24 412	<u>38 486</u> 24 412	<u>38 396</u> 24 412
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 222</u> 24 778	<u>33 597</u> 24 778	<u>39 766</u> 24 778	<u>38 860</u> 24 778	<u>38 769</u> 24 778
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 602</u> 25 150	<u>33 976</u> 25 150	<u>40 145</u> 25 150	<u>39 239</u> 25 150	<u>39 149</u> 25 150

							-	-	-	-	-
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 330</u> 25 744	<u>32 881</u> 25 036	<u>36 950</u> 25 037	<u>39 805</u> 25 527	<u>41 889</u> 25 527	<u>44 062</u> 25 527	<u>43 519</u> 25 527
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 187</u> 25 604	<u>32 741</u> 24 899	<u>36 811</u> 24 900	<u>39 664</u> 25 388	<u>41 747</u> 25 388	<u>43 921</u> 25 388	<u>43 377</u> 25 388
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 579</u> 25 988	<u>33 123</u> 25 273	<u>37 192</u> 25 274	<u>40 052</u> 25 769	<u>42 135</u> 25 769	<u>44 309</u> 25 769	<u>43 765</u> 25 769
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 977</u> 26 378	<u>33 509</u> 25 652	<u>37 578</u> 25 653	<u>40 446</u> 26 155	<u>42 529</u> 26 155	<u>44 703</u> 26 155	<u>44 159</u> 26 155
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 380</u> 26 773	<u>33 902</u> 26 038	<u>37 971</u> 26 038	<u>40 847</u> 26 548	<u>42 930</u> 26 548	<u>45 104</u> 26 548	<u>44 560</u> 26 548
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 092</u> 25 511	<u>34 122</u> 26 253	<u>36 680</u> 24 772	<u>39 530</u> 25 257	<u>41 613</u> 25 257	<u>43 787</u> 25 257	<u>43 243</u> 25 257
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 482</u> 25 893	<u>34 523</u> 26 646	<u>37 058</u> 25 143	<u>39 916</u> 25 635	<u>41 999</u> 25 635	<u>44 173</u> 25 635	<u>43 629</u> 25 635
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 879</u> 26 282	<u>34 931</u> 27 046	<u>37 444</u> 25 521	<u>40 308</u> 26 021	<u>42 392</u> 26 021	<u>44 566</u> 26 021	<u>44 022</u> 26 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 281</u> 26 676	<u>35 345</u> 27 452	<u>37 833</u> 25 903	<u>40 706</u> 26 410	<u>42 789</u> 26 410	<u>44 963</u> 26 410	<u>44 419</u> 26 410
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 352</u> 25 766	<u>34 390</u> 26 516	<u>36 933</u> 25 020	<u>39 787</u> 25 510	<u>41 871</u> 25 510	<u>44 044</u> 25 510	<u>43 501</u> 25 510
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 747</u> 26 153	<u>34 796</u> 26 914	<u>37 316</u> 25 395	<u>40 178</u> 25 893	<u>42 261</u> 25 893	<u>44 435</u> 25 893	<u>43 892</u> 25 893
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 147</u> 26 545	<u>35 207</u> 27 317	<u>37 703</u> 25 775	<u>40 573</u> 26 280	<u>42 656</u> 26 280	<u>44 830</u> 26 280	<u>44 287</u> 26 280

					-	-	-	-	-
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 987</u> 25 527	<u>34 361</u> 25 527	<u>40 530</u> 25 527	<u>39 624</u> 25 527	<u>39 534</u> 25 527
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 845</u> 25 388	<u>34 219</u> 25 388	<u>40 388</u> 25 388	<u>39 482</u> 25 388	<u>39 392</u> 25 388
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 233</u> 25 769	<u>34 608</u> 25 769	<u>40 776</u> 25 769	<u>39 871</u> 25 769	<u>39 780</u> 25 769
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 627</u> 26 155	<u>35 001</u> 26 155	<u>41 170</u> 26 155	<u>40 265</u> 26 155	<u>40 174</u> 26 155
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 028</u> 26 548	<u>35 402</u> 26 548	<u>41 571</u> 26 548	<u>40 665</u> 26 548	<u>40 575</u> 26 548
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 711</u> 25 257	<u>34 085</u> 25 257	<u>40 254</u> 25 257	<u>39 348</u> 25 257	<u>39 258</u> 25 257
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 097</u> 25 635	<u>34 471</u> 25 635	<u>40 640</u> 25 635	<u>39 735</u> 25 635	<u>39 644</u> 25 635
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 490</u> 26 021	<u>34 864</u> 26 021	<u>41 033</u> 26 021	<u>40 127</u> 26 021	<u>40 037</u> 26 021
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 887</u> 26 410	<u>35 261</u> 26 410	<u>41 430</u> 26 410	<u>40 525</u> 26 410	<u>40 434</u> 26 410
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 969</u> 25 510	<u>34 343</u> 25 510	<u>40 512</u> 25 510	<u>39 606</u> 25 510	<u>39 516</u> 25 510
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 359</u> 25 893	<u>34 734</u> 25 893	<u>40 903</u> 25 893	<u>39 997</u> 25 893	<u>39 906</u> 25 893
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 754</u> 26 280	<u>35 129</u> 26 280	<u>41 298</u> 26 280	<u>40 392</u> 26 280	<u>40 301</u> 26 280

							-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 553</u> 26 943	<u>35 625</u> 27 727	<u>38 098</u> 26 162	<u>40 976</u> 26 675	<u>43 059</u> 26 675	<u>45 233</u> 26 675	<u>44 690</u> 26 675
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 404</u> 26 797	<u>35 472</u> 27 577	<u>37 953</u> 26 020	<u>40 827</u> 26 529	<u>42 911</u> 26 529	<u>45 084</u> 26 529	<u>44 541</u> 26 529
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 814</u> 27 199	<u>35 894</u> 27 990	<u>38 351</u> 26 410	<u>41 234</u> 26 928	<u>43 317</u> 26 928	<u>45 491</u> 26 928	<u>44 947</u> 26 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 230</u> 27 607	<u>36 321</u> 28 409	<u>38 755</u> 26 806	<u>41 646</u> 27 331	<u>43 729</u> 27 331	<u>45 903</u> 27 331	<u>45 359</u> 27 331
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 652</u> 28 021	<u>36 757</u> 28 836	<u>39 166</u> 27 209	<u>42 064</u> 27 742	<u>44 148</u> 27 742	<u>46 321</u> 27 742	<u>45 778</u> 27 742
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 403</u> 27 776	<u>36 722</u> 28 802	<u>37 615</u> 25 688	<u>40 483</u> 26 192	<u>42 566</u> 26 192	<u>44 740</u> 26 192	<u>44 197</u> 26 192
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 828</u> 28 193	<u>37 162</u> 29 234	<u>38 008</u> 26 074	<u>40 884</u> 26 584	<u>42 967</u> 26 584	<u>45 141</u> 26 584	<u>44 597</u> 26 584
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 259</u> 28 616	<u>37 610</u> 29 673	<u>38 407</u> 26 465	<u>41 291</u> 26 984	<u>43 374</u> 26 984	<u>45 548</u> 26 984	<u>45 005</u> 26 984
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 697</u> 29 045	<u>38 065</u> 30 118	<u>38 811</u> 26 862	<u>41 703</u> 27 388	<u>43 786</u> 27 388	<u>45 960</u> 27 388	<u>45 417</u> 27 388
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 686</u> 28 054	<u>37 016</u> 29 090	<u>37 877</u> 25 946	<u>40 751</u> 26 454	<u>42 834</u> 26 454	<u>45 008</u> 26 454	<u>44 464</u> 26 454
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 116</u> 28 475	<u>37 461</u> 29 527	<u>38 274</u> 26 335	<u>41 155</u> 26 850	<u>43 238</u> 26 850	<u>45 412</u> 26 850	<u>44 869</u> 26 850
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 551</u> 28 902	<u>37 912</u> 29 969	<u>38 677</u> 26 730	<u>41 566</u> 27 253	<u>43 649</u> 27 253	<u>45 823</u> 27 253	<u>45 279</u> 27 253

					-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 157</u> 26 675	<u>35 532</u> 26 675	<u>41 701</u> 26 675	<u>40 795</u> 26 675	<u>40 704</u> 26 675
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 009</u> 26 529	<u>35 383</u> 26 529	<u>41 552</u> 26 529	<u>40 646</u> 26 529	<u>40 556</u> 26 529
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 415</u> 26 928	<u>35 789</u> 26 928	<u>41 958</u> 26 928	<u>41 053</u> 26 928	<u>40 962</u> 26 928
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 827</u> 27 331	<u>36 201</u> 27 331	<u>42 370</u> 27 331	<u>41 465</u> 27 331	<u>41 374</u> 27 331
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 246</u> 27 742	<u>36 620</u> 27 742	<u>42 789</u> 27 742	<u>41 883</u> 27 742	<u>41 793</u> 27 742
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 664</u> 26 192	<u>35 039</u> 26 192	<u>41 208</u> 26 192	<u>40 302</u> 26 192	<u>40 211</u> 26 192
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 065</u> 26 584	<u>35 439</u> 26 584	<u>41 608</u> 26 584	<u>40 703</u> 26 584	<u>40 612</u> 26 584
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 472</u> 26 984	<u>35 847</u> 26 984	<u>42 016</u> 26 984	<u>41 110</u> 26 984	<u>41 019</u> 26 984
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 884</u> 27 388	<u>36 259</u> 27 388	<u>42 428</u> 27 388	<u>41 522</u> 27 388	<u>41 431</u> 27 388
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 932</u> 26 454	<u>35 306</u> 26 454	<u>41 475</u> 26 454	<u>40 570</u> 26 454	<u>40 479</u> 26 454
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 336</u> 26 850	<u>35 711</u> 26 850	<u>41 880</u> 26 850	<u>40 974</u> 26 850	<u>40 883</u> 26 850
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 747</u> 27 253	<u>36 121</u> 27 253	<u>42 290</u> 27 253	<u>41 385</u> 27 253	<u>41 294</u> 27 253

							-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 994</u> 29 336	<u>38 371</u> 30 419	<u>39 086</u> 27 131	<u>41 983</u> 27 663	<u>44 067</u> 27 663	<u>46 240</u> 27 663	<u>45 697</u> 27 663
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 831</u> 29 177	<u>38 203</u> 30 254	<u>38 936</u> 26 984	<u>41 830</u> 27 512	<u>43 914</u> 27 512	<u>46 087</u> 27 512	<u>45 544</u> 27 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 277</u> 29 614	<u>38 666</u> 30 707	<u>39 348</u> 27 388	<u>42 250</u> 27 924	<u>44 333</u> 27 924	<u>46 507</u> 27 924	<u>45 964</u> 27 924
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 730</u> 30 058	<u>39 136</u> 31 168	<u>39 767</u> 27 799	<u>42 678</u> 28 343	<u>44 761</u> 28 343	<u>46 935</u> 28 343	<u>46 391</u> 28 343
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 190</u> 30 509	<u>39 612</u> 31 635	<u>40 192</u> 28 216	<u>43 111</u> 28 768	<u>45 194</u> 28 768	<u>47 368</u> 28 768	<u>46 825</u> 28 768
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 356</u> 30 671	<u>39 842</u> 31 861	<u>38 767</u> 26 818	<u>41 658</u> 27 344	<u>43 741</u> 27 344	<u>45 915</u> 27 344	<u>45 372</u> 27 344
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 825</u> 31 132	<u>40 329</u> 32 339	<u>39 178</u> 27 221	<u>42 077</u> 27 754	<u>44 160</u> 27 754	<u>46 334</u> 27 754	<u>45 790</u> 27 754
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 301</u> 31 598	<u>40 825</u> 32 824	<u>39 594</u> 27 629	<u>42 501</u> 28 170	<u>44 584</u> 28 170	<u>46 758</u> 28 170	<u>46 215</u> 28 170
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 785</u> 32 073	<u>41 327</u> 33 316	<u>40 017</u> 28 043	<u>42 932</u> 28 593	<u>45 015</u> 28 593	<u>47 189</u> 28 593	<u>46 646</u> 28 593
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 668</u> 30 978	<u>40 168</u> 32 180	<u>39 041</u> 27 087	<u>41 937</u> 27 617	<u>44 020</u> 27 617	<u>46 194</u> 27 617	<u>45 651</u> 27 617
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 142</u> 31 442	<u>40 660</u> 32 663	<u>39 455</u> 27 493	<u>42 359</u> 28 031	<u>44 443</u> 28 031	<u>46 616</u> 28 031	<u>46 073</u> 28 031
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 624</u> 31 915	<u>41 160</u> 33 153	<u>39 876</u> 27 905	<u>42 788</u> 28 452	<u>44 871</u> 28 452	<u>47 045</u> 28 452	<u>46 502</u> 28 452

					-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 164</u> 27 663	<u>36 539</u> 27 663	<u>42 708</u> 27 663	<u>41 802</u> 27 663	<u>41 712</u> 27 663
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 011</u> 27 512	<u>36 386</u> 27 512	<u>42 555</u> 27 512	<u>41 649</u> 27 512	<u>41 559</u> 27 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 431</u> 27 924	<u>36 806</u> 27 924	<u>42 975</u> 27 924	<u>42 069</u> 27 924	<u>41 978</u> 27 924
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 859</u> 28 343	<u>37 233</u> 28 343	<u>43 402</u> 28 343	<u>42 497</u> 28 343	<u>42 406</u> 28 343
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 292</u> 28 768	<u>37 667</u> 28 768	<u>43 836</u> 28 768	<u>42 930</u> 28 768	<u>42 839</u> 28 768
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 839</u> 27 344	<u>36 214</u> 27 344	<u>42 383</u> 27 344	<u>41 477</u> 27 344	<u>41 386</u> 27 344
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 258</u> 27 754	<u>36 632</u> 27 754	<u>42 801</u> 27 754	<u>41 896</u> 27 754	<u>41 805</u> 27 754
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 682</u> 28 170	<u>37 057</u> 28 170	<u>43 226</u> 28 170	<u>42 320</u> 28 170	<u>42 229</u> 28 170
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 113</u> 28 593	<u>37 488</u> 28 593	<u>43 657</u> 28 593	<u>42 751</u> 28 593	<u>42 660</u> 28 593
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 118</u> 27 617	<u>36 493</u> 27 617	<u>42 662</u> 27 617	<u>41 756</u> 27 617	<u>41 665</u> 27 617
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 540</u> 28 031	<u>36 915</u> 28 031	<u>43 084</u> 28 031	<u>42 178</u> 28 031	<u>42 088</u> 28 031
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 969</u> 28 452	<u>37 344</u> 28 452	<u>43 513</u> 28 452	<u>42 607</u> 28 452	<u>42 516</u> 28 452

							-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 112</u> 32 393	<u>41 667</u> 33 650	<u>40 303</u> 28 324	<u>43 224</u> 28 879	<u>45 307</u> 28 879	<u>47 481</u> 28 879	<u>46 937</u> 28 879
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 932</u> 32 217	<u>41 480</u> 33 467	<u>40 146</u> 28 170	<u>43 064</u> 28 722	<u>45 147</u> 28 722	<u>47 321</u> 28 722	<u>46 778</u> 28 722
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 426</u> 32 701	<u>41 992</u> 33 969	<u>40 577</u> 28 592	<u>43 503</u> 29 152	<u>45 586</u> 29 152	<u>47 760</u> 29 152	<u>47 216</u> 29 152
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 926</u> 33 191	<u>42 512</u> 34 478	<u>41 014</u> 29 021	<u>43 949</u> 29 589	<u>46 032</u> 29 589	<u>48 206</u> 29 589	<u>47 662</u> 29 589
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 434</u> 33 689	<u>43 039</u> 34 995	<u>41 459</u> 29 457	<u>44 402</u> 30 034	<u>46 485</u> 30 034	<u>48 659</u> 30 034	<u>48 116</u> 30 034
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 663</u> 30 972	<u>41 467</u> 33 454	<u>42 871</u> 30 841	<u>45 842</u> 31 445	<u>47 925</u> 31 445	<u>50 099</u> 31 445	<u>49 555</u> 31 445
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 137</u> 31 437	<u>41 980</u> 33 956	<u>43 342</u> 31 303	<u>46 322</u> 31 917	<u>48 406</u> 31 917	<u>50 579</u> 31 917	<u>50 036</u> 31 917
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 617</u> 31 908	<u>42 498</u> 34 465	<u>43 821</u> 31 773	<u>46 811</u> 32 395	<u>48 894</u> 32 395	<u>51 068</u> 32 395	<u>50 525</u> 32 395
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 106</u> 32 387	<u>43 027</u> 34 983	<u>44 308</u> 32 250	<u>47 307</u> 32 882	<u>49 391</u> 32 882	<u>51 564</u> 32 882	<u>51 021</u> 32 882
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 979</u> 31 282	<u>41 808</u> 33 789	<u>43 185</u> 31 150	<u>46 163</u> 31 760	<u>48 246</u> 31 760	<u>50 420</u> 31 760	<u>49 876</u> 31 760
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 457</u> 31 751	<u>42 326</u> 34 296	<u>43 662</u> 31 617	<u>46 649</u> 32 237	<u>48 732</u> 32 237	<u>50 906</u> 32 237	<u>50 362</u> 32 237
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 943</u> 32 228	<u>42 850</u> 34 810	<u>44 146</u> 32 091	<u>47 142</u> 32 720	<u>49 225</u> 32 720	<u>51 399</u> 32 720	<u>50 855</u> 32 720

					-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 405</u> 28 879	<u>37 779</u> 28 879	<u>43 948</u> 28 879	<u>43 043</u> 28 879	<u>42 952</u> 28 879
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 245</u> 28 722	<u>37 620</u> 28 722	<u>43 789</u> 28 722	<u>42 883</u> 28 722	<u>42 792</u> 28 722
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 684</u> 29 152	<u>38 059</u> 29 152	<u>44 227</u> 29 152	<u>43 322</u> 29 152	<u>43 231</u> 29 152
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 130</u> 29 589	<u>38 504</u> 29 589	<u>44 673</u> 29 589	<u>43 767</u> 29 589	<u>43 677</u> 29 589
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 583</u> 30 034	<u>38 958</u> 30 034	<u>45 127</u> 30 034	<u>44 221</u> 30 034	<u>44 130</u> 30 034
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 023</u> 31 445	<u>40 397</u> 31 445	<u>46 566</u> 31 445	<u>45 661</u> 31 445	<u>45 570</u> 31 445
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 504</u> 31 917	<u>40 878</u> 31 917	<u>47 047</u> 31 917	<u>46 141</u> 31 917	<u>46 051</u> 31 917
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 992</u> 32 395	<u>41 367</u> 32 395	<u>47 536</u> 32 395	<u>46 630</u> 32 395	<u>46 539</u> 32 395
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 488</u> 32 882	<u>41 863</u> 32 882	<u>48 032</u> 32 882	<u>47 126</u> 32 882	<u>47 036</u> 32 882
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 344</u> 31 760	<u>40 718</u> 31 760	<u>46 887</u> 31 760	<u>45 981</u> 31 760	<u>45 891</u> 31 760
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 830</u> 32 237	<u>41 204</u> 32 237	<u>47 373</u> 32 237	<u>46 468</u> 32 237	<u>46 377</u> 32 237
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 323</u> 32 720	<u>41 697</u> 32 720	<u>47 866</u> 32 720	<u>46 961</u> 32 720	<u>46 870</u> 32 720

							-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 437</u> 32 711	<u>43 383</u> 35 332	<u>44 637</u> 32 573	<u>47 643</u> 33 211	<u>49 726</u> 33 211	<u>51 900</u> 33 211	<u>51 356</u> 33 211
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 255</u> 32 533	<u>43 187</u> 35 140	<u>44 456</u> 32 395	<u>47 458</u> 33 030	<u>49 541</u> 33 030	<u>51 715</u> 33 030	<u>51 172</u> 33 030
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 753</u> 33 021	<u>43 725</u> 35 667	<u>44 952</u> 32 881	<u>47 963</u> 33 525	<u>50 047</u> 33 525	<u>52 221</u> 33 525	<u>51 677</u> 33 525
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 258</u> 33 517	<u>44 271</u> 36 203	<u>45 455</u> 33 375	<u>48 477</u> 34 029	<u>50 560</u> 34 029	<u>52 734</u> 34 029	<u>52 190</u> 34 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 771</u> 34 020	<u>44 825</u> 36 746	<u>45 965</u> 33 875	<u>48 997</u> 34 538	<u>51 080</u> 34 538	<u>53 254</u> 34 538	<u>52 710</u> 34 538

212-102.

						-
212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>15 496</u> 13 153	<u>16 530</u> 14 916
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>16 947</u> 14 574	<u>16 991</u> 15 368
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>17 126</u> 14 750	<u>17 453</u> 15 820
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>18 066</u> 15 672	<u>20 744</u> 16 450
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>17 444</u> 16 272	<u>17 914</u> 16 272

					-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 824</u> 33 211	<u>42 198</u> 33 211	<u>48 367</u> 33 211	<u>47 462</u> 33 211	<u>47 371</u> 33 211
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 639</u> 33 030	<u>42 014</u> 33 030	<u>48 183</u> 33 030	<u>47 277</u> 33 030	<u>47 186</u> 33 030
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 145</u> 33 525	<u>42 519</u> 33 525	<u>48 688</u> 33 525	<u>47 782</u> 33 525	<u>47 692</u> 33 525
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 658</u> 34 029	<u>43 032</u> 34 029	<u>49 201</u> 34 029	<u>48 296</u> 34 029	<u>48 205</u> 34 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 178</u> 34 538	<u>43 552</u> 34 538	<u>49 721</u> 34 538	<u>48 816</u> 34 538	<u>48 725</u> 34 538

						-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>18 828</u> 17 628	<u>19 297</u> 17 628
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>20 839</u> 18 391	<u>23 655</u> 19 303
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>21 435</u> 18 975	<u>24 281</u> 19 916
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 545	<u>24 891</u> 20 515
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 734	<u>25 093</u> 20 713
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>23 215</u> 20 720	<u>26 149</u> 21 748
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 765</u> 13 416	<u>18 329</u> 14 082
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>17 244</u> 14 866	<u>19 881</u> 15 603
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>17 427</u> 15 045	<u>20 074</u> 15 792
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>18 386</u> 15 986	<u>21 080</u> 16 779
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>19 346</u> 16 927	<u>22 088</u> 17 767
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>20 065</u> 17 632	<u>22 842</u> 18 507

						-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 758	<u>24 049</u> 19 689
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 822</u> 19 354	<u>24 687</u> 20 315
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>22 416</u> 19 936	<u>25 310</u> 20 926
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 128	<u>25 515</u> 21 127
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 638</u> 21 134	<u>26 592</u> 22 183

212-4.
212-401.

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 314</u> 15 104	<u>17 314</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 154</u> 17 493	<u>19 750</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 984</u> 18 306	<u>20 580</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 413</u> 19 708	<u>22 009</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104	<u>19 042</u> 15 104
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493	<u>21 478</u> 17 493
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306	<u>22 308</u> 18 306
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708	<u>23 737</u> 19 708

					-	-	-	-	-
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 162</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124	<u>24 162</u> 20 124
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566	<u>24 613</u> 20 566
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058	<u>26 134</u> 22 058
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 099</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965	<u>29 099</u> 24 965
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 552</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389	<u>30 552</u> 26 389
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 262</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046	<u>33 262</u> 29 046
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583
212-401-0300	28013-98 -	3							

							-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	$\frac{13\,702}{11\,563}$	$\frac{13\,702}{11\,563}$	$\frac{15\,430}{11\,563}$	$\frac{15\,430}{11\,563}$	$\frac{15\,430}{11\,563}$	$\frac{15\,430}{11\,563}$	$\frac{15\,430}{11\,563}$

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	$\frac{32\,058}{28\,958}$	$\frac{32\,058}{28\,958}$	$\frac{33\,502}{28\,958}$	$\frac{33\,502}{28\,958}$	$\frac{33\,502}{28\,958}$	$\frac{33\,502}{28\,958}$	$\frac{33\,502}{28\,958}$
212-402-0102	1:2	3	1	2400	$\frac{31\,054}{27\,973}$	$\frac{31\,054}{27\,973}$	$\frac{32\,498}{27\,973}$	$\frac{32\,498}{27\,973}$	$\frac{32\,498}{27\,973}$	$\frac{32\,498}{27\,973}$	$\frac{32\,498}{27\,973}$
212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{28\,990}{25\,949}$	$\frac{28\,990}{25\,949}$	$\frac{30\,434}{25\,949}$	$\frac{30\,434}{25\,949}$	$\frac{28\,549}{25\,949}$	$\frac{30\,434}{25\,949}$	$\frac{30\,434}{25\,949}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{28\,301}{25\,275}$	$\frac{28\,301}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{28\,301}{25\,275}$	$\frac{28\,301}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$	$\frac{29\,746}{25\,275}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{28\,788}{25\,752}$	$\frac{28\,788}{25\,752}$	$\frac{30\,232}{25\,752}$	$\frac{30\,232}{25\,752}$	$\frac{30\,232}{25\,752}$	$\frac{30\,232}{25\,752}$	$\frac{30\,232}{25\,752}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{31\,246}{28\,677}$	$\frac{31\,246}{28\,677}$	$\frac{32\,390}{28\,677}$	$\frac{32\,390}{28\,677}$	$\frac{32\,390}{28\,677}$	$\frac{32\,390}{28\,677}$	$\frac{32\,390}{28\,677}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{47\,046}{43\,858}$	$\frac{47\,046}{43\,858}$	$\frac{48\,370}{43\,858}$	$\frac{48\,370}{43\,858}$	$\frac{48\,370}{43\,858}$	$\frac{48\,370}{43\,858}$	$\frac{48\,370}{43\,858}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{43\,289}{40\,484}$	$\frac{43\,289}{40\,484}$	$\frac{44\,433}{40\,484}$	$\frac{44\,433}{40\,484}$	$\frac{44\,433}{40\,484}$	$\frac{44\,433}{40\,484}$	$\frac{44\,433}{40\,484}$

					-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484

212-5.
212-501.

[illegible]

					-	-	-	-	-
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								

							-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 589</u> 19 825	<u>22 736</u> 19 825	<u>22 129</u> 19 825	<u>22 302</u> 19 825	<u>23 863</u> 19 825	<u>23 516</u> 19 825	<u>23 290</u> 19 825
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 192</u> 19 436	<u>22 339</u> 19 436	<u>21 732</u> 19 436	<u>21 905</u> 19 436	<u>23 466</u> 19 436	<u>23 119</u> 19 436	<u>22 894</u> 19 436
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 640</u> 19 876	<u>22 788</u> 19 876	<u>22 181</u> 19 876	<u>22 354</u> 19 876	<u>23 915</u> 19 876	<u>23 568</u> 19 876	<u>23 342</u> 19 876
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 494</u> 18 752	<u>21 641</u> 18 752	<u>21 034</u> 18 752	<u>21 208</u> 18 752	<u>22 768</u> 18 752	<u>22 422</u> 18 752	<u>22 196</u> 18 752
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 719</u> 21 913	<u>24 866</u> 21 913	<u>24 259</u> 21 913	<u>24 432</u> 21 913	<u>25 993</u> 21 913	<u>25 646</u> 21 913	<u>25 421</u> 21 913
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 279</u> 21 482	<u>24 426</u> 21 482	<u>23 819</u> 21 482	<u>23 993</u> 21 482	<u>25 553</u> 21 482	<u>25 206</u> 21 482	<u>24 981</u> 21 482
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 040</u> 20 217	<u>22 113</u> 20 217	<u>21 973</u> 20 217	<u>24 882</u> 22 354	<u>26 442</u> 22 354	<u>26 095</u> 22 354	<u>25 870</u> 22 354
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 570</u> 18 719	<u>20 926</u> 18 719	<u>20 636</u> 18 719	<u>21 749</u> 19 265	<u>23 292</u> 19 265	<u>22 936</u> 19 265	<u>22 720</u> 19 265
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 564</u> 22 741	<u>25 711</u> 22 741	<u>25 104</u> 22 741	<u>25 277</u> 22 741	<u>26 838</u> 22 741	<u>26 491</u> 22 741	<u>26 265</u> 22 741
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 222</u> 22 407	<u>25 369</u> 22 407	<u>24 763</u> 22 407	<u>24 936</u> 22 407	<u>26 497</u> 22 407	<u>26 150</u> 22 407	<u>25 924</u> 22 407
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 108</u> 23 275	<u>25 525</u> 23 103	<u>25 260</u> 22 922	<u>26 131</u> 23 578	<u>27 691</u> 23 578	<u>27 344</u> 23 578	<u>27 119</u> 23 578

					-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 233</u> 19 825	<u>20 956</u> 19 825	<u>22 163</u> 19 825	<u>21 985</u> 19 825	<u>21 907</u> 19 825
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 836</u> 19 436	<u>20 559</u> 19 436	<u>21 767</u> 19 436	<u>21 588</u> 19 436	<u>21 511</u> 19 436
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 285</u> 19 876	<u>21 008</u> 19 876	<u>22 215</u> 19 876	<u>22 037</u> 19 876	<u>21 959</u> 19 876
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 139</u> 18 752	<u>19 861</u> 18 752	<u>21 069</u> 18 752	<u>20 891</u> 18 752	<u>20 813</u> 18 752
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 363</u> 21 913	<u>23 086</u> 21 913	<u>24 294</u> 21 913	<u>24 115</u> 21 913	<u>24 038</u> 21 913
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 923</u> 21 482	<u>22 646</u> 21 482	<u>23 854</u> 21 482	<u>23 675</u> 21 482	<u>23 598</u> 21 482
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 812</u> 22 354	<u>23 535</u> 22 354	<u>24 743</u> 22 354	<u>24 564</u> 22 354	<u>24 487</u> 22 354
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 662</u> 19 265	<u>20 385</u> 19 265	<u>21 592</u> 19 265	<u>21 414</u> 19 265	<u>21 336</u> 19 265
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 208</u> 22 741	<u>23 931</u> 22 741	<u>25 138</u> 22 741	<u>24 960</u> 22 741	<u>24 882</u> 22 741
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 867</u> 22 407	<u>23 590</u> 22 407	<u>24 797</u> 22 407	<u>24 619</u> 22 407	<u>24 541</u> 22 407
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 061</u> 23 578	<u>24 784</u> 23 578	<u>25 992</u> 23 578	<u>25 813</u> 23 578	<u>25 736</u> 23 578

							-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 194</u> 22 379	<u>24 618</u> 22 214	<u>24 360</u> 22 039	<u>25 205</u> 22 670	<u>26 765</u> 22 670	<u>26 418</u> 22 670	<u>26 193</u> 22 670
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 511</u> 18 768	<u>20 962</u> 18 630	<u>20 733</u> 18 484	<u>21 474</u> 19 013	<u>23 035</u> 19 013	<u>22 688</u> 19 013	<u>22 462</u> 19 013
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 280</u> 18 492	<u>20 353</u> 18 492	<u>20 213</u> 18 492	<u>22 745</u> 20 259	<u>24 306</u> 20 259	<u>23 959</u> 20 259	<u>23 733</u> 20 259
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 398</u> 19 638	<u>19 806</u> 17 955	<u>19 666</u> 17 955	<u>22 112</u> 19 638	<u>23 672</u> 19 638	<u>23 325</u> 19 638	<u>23 100</u> 19 638
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 415</u> 20 635	<u>23 562</u> 20 635	<u>22 955</u> 20 635	<u>23 129</u> 20 635	<u>24 689</u> 20 635	<u>24 342</u> 20 635	<u>24 117</u> 20 635
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 191</u> 20 415	<u>23 338</u> 20 415	<u>22 731</u> 20 415	<u>22 905</u> 20 415	<u>24 465</u> 20 415	<u>24 118</u> 20 415	<u>23 893</u> 20 415
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>17 989</u> 17 176	<u>17 989</u> 17 176	<u>17 822</u> 15 629	<u>18 479</u> 16 077	<u>20 039</u> 16 077	<u>19 693</u> 16 077	<u>19 467</u> 16 077

212-502.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 135</u> 22 670	<u>23 858</u> 22 670	<u>25 066</u> 22 670	<u>24 887</u> 22 670	<u>24 810</u> 22 670
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 405</u> 19 013	<u>20 128</u> 19 013	<u>21 335</u> 19 013	<u>21 157</u> 19 013	<u>21 079</u> 19 013
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 676</u> 20 259	<u>21 399</u> 20 259	<u>22 606</u> 20 259	<u>22 428</u> 20 259	<u>22 350</u> 20 259
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 042</u> 19 638	<u>20 765</u> 19 638	<u>21 973</u> 19 638	<u>21 794</u> 19 638	<u>21 717</u> 19 638
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 059</u> 20 635	<u>21 782</u> 20 635	<u>22 990</u> 20 635	<u>22 811</u> 20 635	<u>22 734</u> 20 635
212-501-0502	II		1	1000	<u>22 835</u> 20 415	<u>21 558</u> 20 415	<u>22 766</u> 20 415	<u>22 587</u> 20 415	<u>22 510</u> 20 415
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>18 410</u> 16 077	<u>17 132</u> 16 077	<u>18 340</u> 16 077	<u>18 162</u> 16 077	<u>18 084</u> 16 077

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>21 264</u> 20 387	<u>23 309</u> 20 387	<u>20 740</u> 19 008	<u>22 876</u> 20 387	<u>24 437</u> 20 387	<u>24 090</u> 20 387	<u>23 864</u> 20 387
212-502-0102	, II		1	1000	<u>18 807</u> 17 938	<u>20 129</u> 17 938	<u>20 601</u> 18 319	<u>20 783</u> 18 319	<u>22 326</u> 18 319	<u>21 971</u> 18 319	<u>21 754</u> 18 319
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 963</u> 20 092	<u>23 008</u> 20 092	<u>22 401</u> 20 092	<u>22 574</u> 20 092	<u>24 135</u> 20 092	<u>23 788</u> 20 092	<u>23 563</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 431</u> 19 570	<u>22 476</u> 19 570	<u>21 869</u> 19 570	<u>22 042</u> 19 570	<u>23 603</u> 19 570	<u>23 256</u> 19 570	<u>23 031</u> 19 570

212-503.

-

						-
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 030</u> 29 006	<u>30 030</u> 29 006
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 460</u> 28 447	<u>29 460</u> 28 447
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 069</u> 26 104	<u>27 069</u> 26 104

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 807</u> 20 387	<u>21 530</u> 20 387	<u>22 737</u> 20 387	<u>22 559</u> 20 387	<u>22 481</u> 20 387
212-502-0102	, II		1	1000	<u>20 696</u> 18 319	<u>19 419</u> 18 319	<u>20 627</u> 18 319	<u>20 449</u> 18 319	<u>20 371</u> 18 319
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 505</u> 20 092	<u>21 228</u> 20 092	<u>22 436</u> 20 092	<u>22 257</u> 20 092	<u>22 180</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 973</u> 19 570	<u>20 696</u> 19 570	<u>21 904</u> 19 570	<u>21 725</u> 19 570	<u>21 648</u> 19 570

212-504.

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
212-504-0100													
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.**212-601.**

-

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
212-601-0100	-	1168-2006	-										
212-601-0101	-	1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

213.**213-1.****213-101.**

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-504-0100									
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-							
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>81 757</u> 73 463	<u>58 616</u> 53 548	<u>62 260</u> 55 687	<u>62 078</u> 55 687			
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>94 498</u> 85 955						
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>103 265</u> 94 550						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>123 086</u> 117 805	<u>125 230</u> 117 805	<u>126 300</u> 117 805	<u>126 118</u> 117 805	<u>90 524</u> 85 882	<u>126 628</u> 117 805	<u>127 034</u> 117 805
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>86 153</u> 72 321	<u>86 153</u> 72 321	<u>93 301</u> 72 321	<u>93 301</u> 72 321	<u>76 953</u> 72 321	<u>94 999</u> 72 321	<u>89 691</u> 72 321
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>86 163</u> 76 842	<u>87 915</u> 76 842	<u>92 653</u> 76 842	<u>92 455</u> 76 842	<u>76 953</u> 72 321	<u>93 860</u> 76 842	<u>91 648</u> 76 842
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>94 388</u> 83 171	<u>71 576</u> 65 905	<u>75 853</u> 68 538	<u>75 655</u> 68 538			
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>104 616</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>104 616</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442

					-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700					
213-101-0302	125	1000 .	2	2700					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700					
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>91 596</u> 85 882	<u>91 596</u> 85 882	<u>129 349</u> 117 805	<u>126 872</u> 117 805	<u>126 709</u> 117 805
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>85 268</u> 72 321	<u>94 999</u> 72 321	<u>93 301</u> 72 321	<u>90 576</u> 72 321	<u>94 150</u> 72 321
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>85 268</u> 72 321	<u>94 999</u> 72 321	<u>95 974</u> 76 842	<u>91 913</u> 76 842	<u>93 523</u> 76 842
213-101-0603	150	1000 .	2	2940					
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442	<u>105 783</u> 99 442

213-102.

						-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>100 550</u> 97 909	<u>80 095</u> 77 474	<u>81 437</u> 77 474	<u>81 331</u> 77 474			
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 860</u> 98 213	<u>80 371</u> 77 746	<u>81 714</u> 77 746	<u>81 608</u> 77 746			
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 170</u> 98 516	<u>80 648</u> 78 017	<u>81 990</u> 78 017	<u>81 884</u> 78 017			
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>113 650</u> 108 062						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>103 071</u> 96 730	<u>107 918</u> 96 730	<u>111 140</u> 96 730	<u>110 591</u> 96 730	<u>112 128</u> 96 730	<u>113 352</u> 96 730	<u>120 329</u> 96 730
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>100 515</u> 95 184	<u>99 595</u> 91 739	<u>106 048</u> 91 739	<u>105 500</u> 91 739			
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>107 237</u> 101 774						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>119 517</u> 113 813						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>130 734</u> 123 850	<u>135 581</u> 123 850	<u>138 802</u> 123 850	<u>138 254</u> 123 850	<u>139 791</u> 123 850	<u>141 015</u> 123 850	<u>147 992</u> 123 850
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>145 991</u> 142 459	<u>120 667</u> 117 251	<u>122 009</u> 117 251	<u>121 903</u> 117 251			

					-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	4800		
213-102-0202	125	1000 .	1	4800		
213-102-0203	150	1000 .	1	4800		
213-102-0204	175	1000 .	1	4800		
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .				
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>112 863</u> 96 730	<u>112 373</u> 96 730
213-102-0302	150	1000 .	1	4800		
213-102-0303	175	1000 .	1	4800		
213-102-0304	200	1000 .	1	4800		
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>140 526</u> 123 850	<u>140 036</u> 123 850
213-102-0306	150	1000 .	1	4800		

						-	-	-	-	-	-
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>147 208</u> 140 962						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>157 271</u> 150 827						

213-103. -

						-	-	-
213-103-0500	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0502	200	1000 .	1	3800	<u>102 114</u> 99 442	<u>102 502</u> 99 442	<u>103 844</u> 99 442	<u>103 738</u> 99 442
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0602	200	1000 .	1	3850	<u>122 400</u> 119 330	<u>122 788</u> 119 330	<u>124 130</u> 119 330	<u>124 024</u> 119 330
213-103-0700	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0702	200	1000 .	1	5130	<u>122 400</u> 119 330	<u>122 788</u> 119 330	<u>124 130</u> 119 330	<u>124 024</u> 119 330

8.04-08-2021

				,	-	-
213-102-0307	175	1000 .	1	4800		
213-102-0308	200	1000 .	1	4800		

						-	-	-
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0802	200	1000 .	1	5180	<u>157 440</u> 153 683	<u>157 828</u> 153 683	<u>159 170</u> 153 683	<u>159 064</u> 153 683

213-3. , ,
213-301.

						-	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 618</u> 29 019	<u>32 713</u> 29 019	<u>32 996</u> 29 019	<u>34 609</u> 29 019	<u>32 883</u> 29 019	<u>24 900</u> 22 197	<u>32 770</u> 29 019	<u>26 762</u> 22 197
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>30 410</u> 28 929	<u>32 267</u> 28 929	<u>32 518</u> 28 929	<u>33 948</u> 28 929	<u>32 418</u> 28 929	<u>31 404</u> 28 929	<u>32 317</u> 28 929	<u>32 065</u> 28 929
213-301-0200	() 21520-89	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 358</u> 20 250							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 742</u> 20 513					<u>21 077</u> 19 251		<u>22 620</u> 19 251
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 642</u> 21 538							

				,	-
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 581</u> 22 197
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>31 952</u> 28 929
213-301-0200	() 21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 489</u> 19 251
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	

					,	.	,	-	-	-	-	-	-
213-301-0300	()	3											
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>24 843</u> 23 641								
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>24 886</u> 23 641								

213-304.

					,	.	,	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.											
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>285</u> 231	<u>287</u> 231	<u>335</u> 231	<u>321</u> 231	<u>334</u> 231	<u>358</u> 231	<u>349</u> 231		
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>194</u> 181	<u>224</u> 181	<u>214</u> 181	<u>217</u> 181	<u>243</u> 181	<u>236</u> 181	<u>232</u> 181		

22.**221.****221-1.**

				,	-
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	

				,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>323</u> 231	<u>889</u> 212	<u>333</u> 231	<u>1 704</u> 212	<u>1 641</u> 212
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>216</u> 181	<u>1 421</u> 154	<u>215</u> 181	<u>3 004</u> 154	<u>2 879</u> 154

221-102.

							-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>29 019</u> 24 153	<u>29 638</u> 22 498	<u>32 477</u> 22 498	<u>31 736</u> 22 498	<u>34 566</u> 22 498	<u>38 811</u> 24 153	<u>37 610</u> 24 153

221-103.

							-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>96 949</u> 93 303						
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>97 500</u> 93 318	<u>68 343</u> 57 857	<u>66 091</u> 57 857	<u>66 735</u> 57 857	<u>72 911</u> 57 857	<u>107 408</u> 93 318	<u>106 572</u> 93 318

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>33 421</u> 24 153	<u>29 018</u> 24 153	<u>34 013</u> 24 153	<u>33 419</u> 24 153	<u>33 258</u> 24 153

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>102 905</u> 93 318	<u>98 349</u> 93 318	<u>102 261</u> 93 318	<u>101 669</u> 93 318	<u>101 669</u> 93 318

221-104.

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>61 669</u> 58 255	<u>68 167</u> 58 255	<u>66 292</u> 58 255	<u>67 042</u> 58 255	<u>72 915</u> 58 255	<u>71 228</u> 58 255	<u>70 478</u> 58 255
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>67 416</u> 63 886	<u>44 219</u> 34 457	<u>42 029</u> 34 457	<u>42 655</u> 34 457	<u>48 662</u> 34 457	<u>77 053</u> 63 886	<u>76 239</u> 63 886

222.**222-1.****222-101.**

							-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>89 738</u> 85 740	<u>65 167</u> 54 874	<u>62 947</u> 54 874	<u>63 582</u> 54 874	<u>69 670</u> 54 874	<u>99 505</u> 85 740	<u>98 680</u> 85 740
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>81 431</u> 77 424	<u>91 707</u> 77 424	<u>88 633</u> 77 424	<u>89 511</u> 77 424	<u>98 168</u> 77 424	<u>95 659</u> 77 424	<u>94 517</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 513</u> 86 328	<u>100 789</u> 86 328	<u>97 715</u> 86 328	<u>98 593</u> 86 328	<u>107 250</u> 86 328	<u>104 741</u> 86 328	<u>103 599</u> 86 328

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>66 667</u> 58 255	<u>62 494</u> 58 255	<u>66 292</u> 58 255	<u>65 788</u> 58 255	<u>65 508</u> 58 255
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>72 673</u> 63 886	<u>68 242</u> 63 886	<u>72 047</u> 63 886	<u>71 471</u> 63 886	<u>71 471</u> 63 886

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>95 065</u> 85 740	<u>90 575</u> 85 740	<u>94 431</u> 85 740	<u>93 848</u> 85 740	<u>93 848</u> 85 740
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>89 160</u> 77 424	<u>82 811</u> 77 424	<u>88 808</u> 77 424	<u>87 649</u> 77 424	<u>87 268</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>98 242</u> 86 328	<u>91 893</u> 86 328	<u>97 890</u> 86 328	<u>96 731</u> 86 328	<u>96 350</u> 86 328

							-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>68 243</u> 65 592	<u>73 840</u> 65 592	<u>72 166</u> 65 592	<u>72 644</u> 65 592	<u>77 360</u> 65 592	<u>75 993</u> 65 592	<u>75 371</u> 65 592
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>69 918</u> 67 234	<u>75 515</u> 67 234	<u>73 841</u> 67 234	<u>74 319</u> 67 234	<u>79 035</u> 67 234	<u>77 668</u> 67 234	<u>77 046</u> 67 234
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 140</u> 80 080	<u>94 415</u> 80 080	<u>91 342</u> 80 080	<u>92 220</u> 80 080	<u>100 877</u> 80 080	<u>98 367</u> 80 080	<u>97 226</u> 80 080
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>92 810</u> 88 580	<u>103 085</u> 88 580	<u>100 012</u> 88 580	<u>100 890</u> 88 580	<u>109 547</u> 88 580	<u>107 037</u> 88 580	<u>105 896</u> 88 580
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>72 573</u> 69 827	<u>78 212</u> 69 827	<u>76 525</u> 69 827	<u>77 007</u> 69 827	<u>81 758</u> 69 827	<u>80 381</u> 69 827	<u>79 754</u> 69 827

					-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>72 453</u> 65 592	<u>68 995</u> 65 592	<u>72 261</u> 65 592	<u>71 630</u> 65 592	<u>71 422</u> 65 592
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>74 128</u> 67 234	<u>70 670</u> 67 234	<u>73 937</u> 67 234	<u>73 305</u> 67 234	<u>73 097</u> 67 234
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>91 869</u> 80 080	<u>85 520</u> 80 080	<u>91 517</u> 80 080	<u>90 358</u> 80 080	<u>89 977</u> 80 080
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>100 539</u> 88 580	<u>94 190</u> 88 580	<u>100 187</u> 88 580	<u>99 028</u> 88 580	<u>98 647</u> 88 580
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>76 814</u> 69 827	<u>73 330</u> 69 827	<u>76 621</u> 69 827	<u>75 985</u> 69 827	<u>75 776</u> 69 827

							-	-	-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>70 096</u> 67 408	<u>75 693</u> 67 408	<u>74 019</u> 67 408	<u>74 497</u> 67 408	<u>79 212</u> 67 408	<u>77 846</u> 67 408	<u>77 224</u> 67 408
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 175</u> 78 163	<u>92 409</u> 78 163	<u>89 347</u> 78 163	<u>90 222</u> 78 163	<u>98 844</u> 78 163	<u>96 345</u> 78 163	<u>95 208</u> 78 163
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 591</u> 64 855	<u>73 606</u> 64 855	<u>71 807</u> 64 855	<u>72 321</u> 64 855	<u>77 388</u> 64 855	<u>75 919</u> 64 855	<u>75 251</u> 64 855
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 623</u> 70 709	<u>79 888</u> 70 709	<u>78 014</u> 70 709	<u>78 549</u> 70 709	<u>83 828</u> 70 709	<u>82 298</u> 70 709	<u>81 601</u> 70 709
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 229</u> 136 921	<u>152 963</u> 136 921	<u>149 752</u> 136 921	<u>150 670</u> 136 921	<u>159 714</u> 136 921	<u>157 092</u> 136 921	<u>155 899</u> 136 921

					-	-	-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>74 306</u> 67 408	<u>70 848</u> 67 408	<u>74 114</u> 67 408	<u>73 483</u> 67 408	<u>73 275</u> 67 408
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>89 872</u> 78 163	<u>83 550</u> 78 163	<u>89 522</u> 78 163	<u>88 368</u> 78 163	<u>87 988</u> 78 163
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>72 115</u> 64 855	<u>68 399</u> 64 855	<u>71 909</u> 64 855	<u>71 231</u> 64 855	<u>71 008</u> 64 855
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>78 335</u> 70 709	<u>74 464</u> 70 709	<u>78 121</u> 70 709	<u>77 414</u> 70 709	<u>77 181</u> 70 709
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>150 303</u> 136 921	<u>143 671</u> 136 921	<u>149 936</u> 136 921	<u>148 725</u> 136 921	<u>148 326</u> 136 921

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>218 885</u> 205 325	<u>215 049</u> 205 325	<u>219 786</u> 205 325	<u>219 220</u> 205 325	<u>219 045</u> 205 325
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>247 902</u> 234 375	<u>244 009</u> 234 375	<u>248 448</u> 234 375	<u>247 890</u> 234 375	<u>247 757</u> 234 375
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>181 320</u> 168 718	<u>177 399</u> 168 718	<u>182 029</u> 168 718	<u>181 460</u> 168 718	<u>181 307</u> 168 718
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>116 156</u> 105 663	<u>112 066</u> 105 663	<u>116 338</u> 105 663	<u>115 790</u> 105 663	<u>115 595</u> 105 663
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>155 231</u> 144 112	<u>151 102</u> 144 112	<u>155 320</u> 144 112	<u>154 776</u> 144 112	<u>154 564</u> 144 112
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501					
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>140 806</u> 130 697	<u>136 454</u> 130 697	<u>140 338</u> 130 697	<u>139 798</u> 130 697	<u>139 607</u> 130 697
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>204 050</u> 191 448	<u>200 034</u> 191 448	<u>204 454</u> 191 448	<u>203 890</u> 191 448	<u>203 754</u> 191 448
222-102-0200	948-84	3							

							-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>154 679</u> 149 398	<u>32 197</u> 22 510	<u>29 967</u> 22 510	<u>30 604</u> 22 510	<u>36 719</u> 22 510	<u>164 489</u> 149 398	<u>163 661</u> 149 398

222-103.

							-	-	-	-	-
222-103-0300	18979-2014	3									
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>134 023</u> 129 146	<u>109 749</u> 98 538	<u>107 518</u> 98 538	<u>108 156</u> 98 538	<u>114 273</u> 98 538	<u>143 836</u> 129 146	<u>143 008</u> 129 146

222-104.

							-	-	-	-	-
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0301	300 300 52 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>173 713</u> 168 054	<u>142 959</u> 131 083	<u>140 725</u> 131 083	<u>141 363</u> 131 083	<u>147 491</u> 131 083	<u>183 543</u> 168 054	<u>182 713</u> 168 054
222-104-0302	300 300 72 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>198 701</u> 192 544	<u>160 512</u> 148 259	<u>158 270</u> 148 259	<u>158 911</u> 148 259	<u>165 060</u> 148 259	<u>208 565</u> 192 544	<u>207 733</u> 192 544

					-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>160 030</u> 149 398	<u>155 520</u> 149 398	<u>159 393</u> 149 398	<u>158 807</u> 149 398	<u>158 807</u> 149 398

					-	-	-	-	-
222-103-0300	18979-2014	3							
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>139 376</u> 129 146	<u>134 864</u> 129 146	<u>138 738</u> 129 146	<u>138 152</u> 129 146	<u>138 152</u> 129 146

					-	-	-	-	-
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	300 300 52 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>179 075</u> 168 054	<u>174 556</u> 168 054	<u>178 436</u> 168 054	<u>177 849</u> 168 054	<u>177 849</u> 168 054
222-104-0302	300 300 72 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>204 081</u> 192 544	<u>199 546</u> 192 544	<u>203 441</u> 192 544	<u>202 852</u> 192 544	<u>202 852</u> 192 544

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>227 491</u> 215 440	<u>222 923</u> 215 440	<u>226 846</u> 215 440	<u>226 252</u> 215 440	<u>226 252</u> 215 440

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50					
222-203-0102	5.2	.	1	45					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5					
222-203-0104	6.2	.	1	90					
222-203-0105	6.4	.	1	134					
222-203-0300	9561-2016	2							

					-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>9 369</u> 8 276	<u>8 822</u> 8 276	<u>9 292</u> 8 276	<u>9 221</u> 8 276	<u>9 221</u> 8 276
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 117</u> 9 784	<u>10 456</u> 9 784	<u>11 198</u> 9 784	<u>11 117</u> 9 784	<u>11 094</u> 9 784

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 228</u> 5 833	<u>6 063</u> 5 833	<u>6 205</u> 5 833	<u>6 183</u> 5 833	<u>6 183</u> 5 833
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>30 498</u> 28 568	<u>29 696</u> 28 568	<u>30 385</u> 28 568	<u>30 281</u> 28 568	<u>30 281</u> 28 568
222-301-0300	9818-2015	2							

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		<u>29 628</u> 28 814						

222-302. ,

					,	.	.
222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580		<u>147 655</u> 142 437	

225.

225-1.

225-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.											
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{4\,875}{4\,550}$	$\frac{4\,996}{4\,550}$	$\frac{5\,151}{4\,550}$	$\frac{5\,113}{4\,550}$	$\frac{5\,262}{4\,550}$	$\frac{5\,399}{4\,550}$	$\frac{5\,335}{4\,550}$	$\frac{5\,112}{4\,550}$	
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{7\,514}{7\,142}$	$\frac{8\,193}{7\,142}$	$\frac{7\,986}{7\,142}$	$\frac{8\,056}{7\,142}$	$\frac{8\,662}{7\,142}$	$\frac{8\,493}{7\,142}$	$\frac{8\,413}{7\,142}$	$\frac{8\,037}{7\,142}$	
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{10\,167}{9\,296}$	$\frac{10\,519}{9\,296}$	$\frac{10\,971}{9\,296}$	$\frac{10\,861}{9\,296}$	$\frac{11\,298}{9\,296}$	$\frac{11\,699}{9\,296}$	$\frac{11\,509}{9\,296}$	$\frac{10\,858}{9\,296}$	

				,	-	-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

				,	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{4\,905}{4\,550}$	$\frac{5\,141}{4\,550}$	$\frac{5\,111}{4\,550}$	$\frac{5\,104}{4\,550}$
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{7\,598}{7\,142}$	$\frac{7\,986}{7\,142}$	$\frac{7\,931}{7\,142}$	$\frac{7\,916}{7\,142}$
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{10\,252}{9\,296}$	$\frac{10\,943}{9\,296}$	$\frac{10\,856}{9\,296}$	$\frac{10\,836}{9\,296}$

							-	-	-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{7\,829}{7\,323}$	$\frac{8\,015}{7\,323}$	$\frac{8\,253}{7\,323}$	$\frac{8\,195}{7\,323}$	$\frac{8\,424}{7\,323}$	$\frac{8\,636}{7\,323}$	$\frac{8\,536}{7\,323}$	$\frac{8\,193}{7\,323}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{11\,325}{10\,396}$	$\frac{11\,696}{10\,396}$	$\frac{12\,171}{10\,396}$	$\frac{12\,056}{10\,396}$	$\frac{12\,515}{10\,396}$	$\frac{12\,937}{10\,396}$	$\frac{12\,738}{10\,396}$	$\frac{12\,053}{10\,396}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{17\,506}{15\,843}$	$\frac{17\,525}{15\,843}$	$\frac{18\,845}{15\,843}$	$\frac{18\,482}{15\,843}$	$\frac{18\,807}{15\,843}$	$\frac{19\,956}{15\,843}$	$\frac{19\,607}{15\,843}$	$\frac{18\,527}{15\,843}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{19\,140}{17\,598}$	$\frac{19\,751}{17\,598}$	$\frac{20\,536}{17\,598}$	$\frac{20\,346}{17\,598}$	$\frac{21\,103}{17\,598}$	$\frac{21\,800}{17\,598}$	$\frac{21\,471}{17\,598}$	$\frac{20\,340}{17\,598}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{25\,043}{22\,352}$	$\frac{25\,075}{22\,352}$	$\frac{27\,274}{22\,352}$	$\frac{26\,669}{22\,352}$	$\frac{27\,210}{22\,352}$	$\frac{29\,126}{22\,352}$	$\frac{28\,544}{22\,352}$	$\frac{26\,745}{22\,352}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{24\,788}{22\,570}$	$\frac{25\,696}{22\,570}$	$\frac{26\,862}{22\,570}$	$\frac{26\,579}{22\,570}$	$\frac{27\,703}{22\,570}$	$\frac{28\,738}{22\,570}$	$\frac{28\,250}{22\,570}$	$\frac{26\,570}{22\,570}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{37\,370}{33\,381}$	$\frac{37\,417}{33\,381}$	$\frac{40\,671}{33\,381}$	$\frac{39\,776}{33\,381}$	$\frac{40\,577}{33\,381}$	$\frac{43\,412}{33\,381}$	$\frac{42\,551}{33\,381}$	$\frac{39\,889}{33\,381}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{14\,011}{12\,656}$	$\frac{17\,193}{12\,656}$	$\frac{16\,275}{12\,656}$	$\frac{16\,643}{12\,656}$	$\frac{19\,519}{12\,656}$	$\frac{18\,693}{12\,656}$	$\frac{18\,326}{12\,656}$	$\frac{16\,459}{12\,656}$
225-101-0115	20-3	.	1	1575	$\frac{13\,179}{10\,671}$							
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	$\frac{2\,549}{2\,411}$	$\frac{2\,595}{2\,411}$	$\frac{2\,655}{2\,411}$	$\frac{2\,640}{2\,411}$	$\frac{2\,698}{2\,411}$	$\frac{2\,751}{2\,411}$	$\frac{2\,726}{2\,411}$	$\frac{2\,640}{2\,411}$
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	$\frac{15\,441}{14\,148}$	$\frac{15\,469}{14\,148}$	$\frac{16\,444}{14\,148}$	$\frac{16\,152}{14\,148}$	$\frac{16\,416}{14\,148}$	$\frac{17\,278}{14\,148}$	$\frac{17\,016}{14\,148}$	$\frac{16\,227}{14\,148}$
225-101-0602	15	.	1	950	$\frac{33\,022}{30\,285}$	$\frac{33\,083}{30\,285}$	$\frac{35\,141}{30\,285}$	$\frac{34\,524}{30\,285}$	$\frac{35\,081}{30\,285}$	$\frac{36\,901}{30\,285}$	$\frac{36\,348}{30\,285}$	$\frac{34\,682}{30\,285}$

					-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{7\,874}{7\,323}$	$\frac{8\,238}{7\,323}$	$\frac{8\,192}{7\,323}$	$\frac{8\,181}{7\,323}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{11\,415}{10\,396}$	$\frac{12\,142}{10\,396}$	$\frac{12\,051}{10\,396}$	$\frac{12\,029}{10\,396}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{17\,607}{15\,843}$	$\frac{18\,779}{15\,843}$	$\frac{18\,639}{15\,843}$	$\frac{18\,607}{15\,843}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{19\,288}{17\,598}$	$\frac{20\,488}{17\,598}$	$\frac{20\,337}{17\,598}$	$\frac{20\,301}{17\,598}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{25\,211}{22\,352}$	$\frac{27\,163}{22\,352}$	$\frac{26\,931}{22\,352}$	$\frac{26\,878}{22\,352}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{25\,008}{22\,570}$	$\frac{26\,790}{22\,570}$	$\frac{26\,566}{22\,570}$	$\frac{26\,512}{22\,570}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{37\,619}{33\,381}$	$\frac{40\,508}{33\,381}$	$\frac{40\,164}{33\,381}$	$\frac{40\,085}{33\,381}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{14\,415}{12\,656}$	$\frac{16\,275}{12\,656}$	$\frac{16\,028}{12\,656}$	$\frac{15\,891}{12\,656}$
225-101-0115	20-3	.	1	1575				
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	$\frac{2\,560}{2\,411}$	$\frac{2\,651}{2\,411}$	$\frac{2\,640}{2\,411}$	$\frac{2\,637}{2\,411}$
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	$\frac{15\,516}{14\,148}$	$\frac{16\,395}{14\,148}$	$\frac{16\,287}{14\,148}$	$\frac{16\,276}{14\,148}$
225-101-0602	15	.	1	950	$\frac{33\,182}{30\,285}$	$\frac{35\,037}{30\,285}$	$\frac{34\,809}{30\,285}$	$\frac{34\,786}{30\,285}$

							-	-	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>65 378</u> 60 840	<u>65 473</u> 60 840	<u>68 680</u> 60 840	<u>67 718</u> 60 840	<u>68 586</u> 60 840	<u>71 421</u> 60 840	<u>70 560</u> 60 840	<u>67 964</u> 60 840
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 430</u> 13 922	<u>15 125</u> 13 922	<u>14 902</u> 13 922	<u>14 965</u> 13 922	<u>15 577</u> 13 922	<u>15 412</u> 13 922	<u>15 329</u> 13 922	<u>14 965</u> 13 922
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 515</u> 30 285	<u>33 405</u> 30 285	<u>32 798</u> 30 285	<u>32 971</u> 30 285	<u>34 636</u> 30 285	<u>34 185</u> 30 285	<u>33 959</u> 30 285	<u>32 971</u> 30 285
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>65 814</u> 63 281	<u>69 649</u> 63 281	<u>68 418</u> 63 281	<u>68 770</u> 63 281	<u>72 148</u> 63 281	<u>71 233</u> 63 281	<u>70 775</u> 63 281	<u>68 770</u> 63 281
225-101-0620	10	.	1	800	<u>48 856</u> 46 763							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>120 126</u> 114 564							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>132 130</u> 126 020							

225-2.**225-203.**

					-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>67 260</u> 58 976
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 193</u> 55 013

				,	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>65 627</u> 60 840	<u>68 517</u> 60 840	<u>68 162</u> 60 840	<u>68 126</u> 60 840
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 514</u> 13 922	<u>14 902</u> 13 922	<u>14 843</u> 13 922	<u>14 843</u> 13 922
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 743</u> 30 285	<u>32 798</u> 30 285	<u>32 638</u> 30 285	<u>32 638</u> 30 285
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>66 278</u> 63 281	<u>68 418</u> 63 281	<u>68 094</u> 63 281	<u>68 094</u> 63 281
225-101-0620	10	.	1	800				
225-101-0621	6	.	1	2260				
225-101-0622	10	.	1	2480				

					-
225-203-0700	13015-2012	.			
225-203-0701	1	.	1	130	<u>14 199</u> 13 560
225-203-0702	2	.	1	220	<u>25 979</u> 24 859
225-203-0703	3	.	1	350	<u>14 093</u> 12 845
225-203-0704	4	.	1	480	<u>16 425</u> 14 771
225-203-0705	5	.	1	600	<u>68 086</u> 65 086
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>44 718</u> 40 372
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>69 828</u> 63 547
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>246 612</u> 239 113
225-203-0800	13015-2012	.			
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>2 286</u> 2 103
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>3 176</u> 2 864
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>4 039</u> 3 682
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>5 878</u> 5 319

					-
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>6 978</u> 6 342
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>8 788</u> 8 060
225-203-0900	13015-2012	.			
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>13 615</u> 12 682
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 091</u> 8 427
225-203-1000	13015-2012	.			
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 142</u> 1 064
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 116</u> 1 964

225-204.

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.											
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>253 107</u> 239 394								
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>273 790</u> 257 922								

				,	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					

							-	-	-	-	-
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>211 305</u> 196 662						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>809 266</u> 770 648						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>936 748</u> 892 130						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 519 300</u> 1 452 409						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 553 431</u> 1 482 372						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>181 408</u> 172 601						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>123 109</u> 112 295						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>185 239</u> 173 207						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>212 941</u> 198 616						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>286 439</u> 268 922						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>328 391</u> 310 052						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>293 307</u> 271 875						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>306 107</u> 284 425						

					-	-	-	-	-
225-204-0103	2- -	.	1	3000					
225-204-0106	5-	.	1	6500					
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					
225-204-0118	4-4	.	1	3400					
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					

							-	-	-	-	-
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>402 474</u> 374 282						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>402 901</u> 375 401						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>492 431</u> 459 325						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>669 160</u> 632 589						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>301 025</u> 280 073						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>435 358</u> 404 947						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>867 675</u> 824 412						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>182 040</u> 170 070						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>170 204</u> 159 936						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>130 594</u> 117 883						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>127 039</u> 115 798						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>166 933</u> 152 110						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>245 660</u> 230 693						

					-	-	-	-	-
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					
225-204-0129	3-	.	1	4300					
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					

							-	-	-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>319 991</u> <u>297 967</u>						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>429 875</u> <u>399 571</u>						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>855 085</u> <u>814 694</u>						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>250 263</u> <u>232 616</u>						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>185 293</u> <u>174 030</u>						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>225 286</u> <u>211 209</u>						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>467 865</u> <u>449 172</u>						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>323 435</u> <u>308 343</u>						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>355 059</u> <u>337 597</u>	<u>246 600</u> <u>239 664</u>	<u>385 073</u> <u>359 450</u>	<u>258 610</u> <u>239 664</u>	<u>267 959</u> <u>239 664</u>	<u>265 388</u> <u>239 664</u>	<u>258 993</u> <u>239 664</u>
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>274 273</u> <u>256 820</u>						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>309 084</u> <u>291 123</u>						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>964 074</u> <u>923 295</u>						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>258 641</u> <u>243 245</u>						

					-	-	-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>255 168</u> 239 664	<u>262 230</u> 239 664	<u>261 496</u> 239 664	<u>261 349</u> 239 664	
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					

							-	-	-	-	-
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>353 649</u> 331 840						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>252 907</u> 233 073						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>272 743</u> 251 733						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>284 624</u> 263 381						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>320 034</u> 291 884						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>341 553</u> 312 981						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>325 910</u> 299 920						
225-204-0194	6-4	.	1	6725	<u>479 146</u> 446 213						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>314 684</u> 288 914						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>231 168</u> 211 760						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>178 830</u> 169 443						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>198 858</u> 188 029						

					-	-	-	-	-
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					
225-204-0188	3- -	.	1	4250					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0194	6-4	.	1	6725					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					

							-	-	-	-	-
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>241 820</u> 228 678						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>333 705</u> 314 107						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>341 354</u> 321 606						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>380 904</u> 358 561						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>388 442</u> 365 951						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>458 480</u> 431 815						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>520 163</u> 488 333						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>526 149</u> 494 202						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>325 779</u> 307 911						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>412 933</u> 390 731						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>521 241</u> 494 746						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>599 034</u> 569 088						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>569 767</u> 540 395						

					-	-	-	-	-
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					

							-	-	-	-	-
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>606 054</u> 580 065						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>546 518</u> 519 527						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>626 971</u> 596 477						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>442 089</u> 419 316						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>593 500</u> 558 763						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>725 963</u> 684 079						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>776 537</u> 737 336						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>919 355</u> 872 978						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>700 486</u> 662 776						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>853 725</u> 808 635						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>944 188</u> 897 324						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>809 864</u> 769 834						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 035 930</u> 984 818						

					-	-	-	-	-
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					

							-	-	-	-	-
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>922 942</u> 880 695						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 001 119</u> 950 689						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>834 585</u> 794 070						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 059 765</u> 1 008 185						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>48 923</u> 45 339						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>52 184</u> 48 360						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>71 256</u> 66 359	<u>68 400</u> 66 359	<u>71 120</u> 63 702	<u>72 327</u> 66 359	<u>75 495</u> 66 359	<u>74 663</u> 66 359	<u>72 557</u> 66 359
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>76 646</u> 71 031						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>76 395</u> 70 785	<u>73 279</u> 70 785	<u>79 420</u> 70 785	<u>77 668</u> 70 785	<u>81 390</u> 70 785	<u>80 398</u> 70 785	<u>77 938</u> 70 785
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>79 224</u> 73 733	<u>76 011</u> 73 733	<u>81 608</u> 73 231	<u>80 429</u> 73 733	<u>83 993</u> 73 733	<u>83 056</u> 73 733	<u>80 687</u> 73 733
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>82 009</u> 79 631	<u>87 430</u> 79 090	<u>86 329</u> 79 631	<u>89 814</u> 79 631	<u>88 898</u> 79 631	<u>86 581</u> 79 631
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>80 727</u> 75 207	<u>77 514</u> 75 207	<u>77 117</u> 68 827	<u>81 932</u> 75 207	<u>85 496</u> 75 207	<u>84 560</u> 75 207	<u>82 190</u> 75 207

					-	-	-	-	-
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0304	95-3	.	1	800					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>71 256</u> 66 359	<u>73 610</u> 66 359	<u>73 366</u> 66 359	<u>73 317</u> 66 359	
225-204-0307	105	.	1	1175					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>76 395</u> 70 785	<u>79 161</u> 70 785	<u>78 874</u> 70 785	<u>78 816</u> 70 785	<u>76 095</u> 70 785
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>79 224</u> 73 733	<u>81 872</u> 73 733	<u>81 597</u> 73 733	<u>81 542</u> 73 733	
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>87 740</u> 79 631	<u>87 471</u> 79 631	<u>87 417</u> 79 631	
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>80 727</u> 75 207	<u>83 375</u> 75 207	<u>83 100</u> 75 207	<u>83 045</u> 75 207	

							-	-	-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>303 147</u> 294 928	<u>318 712</u> 292 884	<u>315 910</u> 294 928	<u>326 206</u> 294 928	<u>323 501</u> 294 928	<u>316 656</u> 294 928
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>51 727</u> 47 913	<u>49 606</u> 47 913	<u>53 787</u> 47 913	<u>52 645</u> 47 913	<u>55 138</u> 47 913	<u>54 453</u> 47 913	<u>52 747</u> 47 913
225-204-0602	2	.	1	675	<u>38 187</u> 35 076	<u>36 397</u> 35 076	<u>39 925</u> 35 076	<u>38 962</u> 35 076	<u>41 065</u> 35 076	<u>40 487</u> 35 076	<u>39 048</u> 35 076
225-204-0603	3	.	1	550	<u>34 790</u> 32 183	<u>33 332</u> 32 183	<u>36 206</u> 32 183	<u>35 421</u> 32 183	<u>37 135</u> 32 183	<u>36 664</u> 32 183	<u>35 491</u> 32 183
225-204-0604	4	.	1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>28 560</u> 27 573	<u>31 043</u> 27 573	<u>30 365</u> 27 573	<u>31 845</u> 27 573	<u>31 438</u> 27 573	<u>30 425</u> 27 573
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>28 266</u> 27 432	<u>30 439</u> 27 432	<u>29 868</u> 27 432	<u>31 114</u> 27 432	<u>30 772</u> 27 432	<u>29 919</u> 27 432

					-	-	-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0317	164-12	.	1	3550					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>320 080</u> 294 928	<u>319 285</u> 294 928	<u>319 126</u> 294 928	
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>51 727</u> 47 913	<u>53 611</u> 47 913	<u>53 415</u> 47 913	<u>53 376</u> 47 913	<u>51 523</u> 47 913
225-204-0602	2	.	1	675	<u>38 187</u> 35 076	<u>39 776</u> 35 076	<u>39 611</u> 35 076	<u>39 578</u> 35 076	<u>38 015</u> 35 076
225-204-0603	3	.	1	550	<u>34 790</u> 32 183	<u>36 085</u> 32 183	<u>35 950</u> 32 183	<u>35 923</u> 32 183	<u>34 650</u> 32 183
225-204-0604	4	.	1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>30 938</u> 27 573	<u>30 822</u> 27 573	<u>30 798</u> 27 573	<u>29 699</u> 27 573
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>30 350</u> 27 432	<u>30 253</u> 27 432	<u>30 233</u> 27 432	

							-	-	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>25 126</u> 23 233	<u>24 065</u> 23 233	<u>26 156</u> 23 233	<u>25 585</u> 23 233	<u>26 831</u> 23 233	<u>26 489</u> 23 233	<u>25 636</u> 23 233
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 517</u> 22 987	<u>23 661</u> 22 987	<u>25 290</u> 22 987	<u>24 862</u> 22 987	<u>25 796</u> 22 987	<u>25 539</u> 22 987	<u>24 900</u> 22 987
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>16 653</u> 15 451						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>11 801</u> 11 185	<u>11 487</u> 11 185	<u>12 071</u> 11 172	<u>11 927</u> 11 185	<u>12 270</u> 11 185	<u>12 176</u> 11 185	<u>11 941</u> 11 185
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>156 354</u> 147 163						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>256 037</u> 243 352						
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>257 662</u> 251 077	<u>269 260</u> 250 788	<u>266 430</u> 251 077	<u>273 254</u> 251 077	<u>271 377</u> 251 077	<u>266 709</u> 251 077
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>158 722</u> 154 070	<u>175 521</u> 158 827	<u>167 530</u> 154 070	<u>174 385</u> 154 070	<u>172 500</u> 154 070	<u>167 810</u> 154 070
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>201 397</u> 195 155	<u>298 287</u> 272 709	<u>214 508</u> 195 155	<u>224 713</u> 195 155	<u>221 907</u> 195 155	<u>214 926</u> 195 155
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>61 234</u> 57 496						

					-	-	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>25 126</u> 23 233	<u>26 068</u> 23 233	<u>25 970</u> 23 233	<u>25 950</u> 23 233	<u>25 024</u> 23 233
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 517</u> 22 987	<u>25 224</u> 22 987	<u>25 150</u> 22 987	<u>25 135</u> 22 987	
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>11 801</u> 11 185	<u>12 060</u> 11 185	<u>12 033</u> 11 185	<u>12 028</u> 11 185	
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>269 072</u> 251 077	<u>268 536</u> 251 077	<u>268 429</u> 251 077	
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>170 185</u> 154 070	<u>169 646</u> 154 070	<u>169 538</u> 154 070	
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>218 460</u> 195 155	<u>217 658</u> 195 155	<u>217 498</u> 195 155	
225-204-1313	32.9	.	1	725					

					,	,	-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>56 467</u> 52 822						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>51 035</u> 47 497						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>35 951</u> 35 036	<u>34 977</u> 32 484	<u>37 152</u> 35 036	<u>38 087</u> 35 036	<u>37 830</u> 35 036	<u>37 191</u> 35 036
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>58 194</u> 56 492	<u>62 464</u> 56 420	<u>61 396</u> 56 492	<u>63 889</u> 56 492	<u>63 204</u> 56 492	<u>61 498</u> 56 492
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1505	6	.	1	760	<u>87 691</u> 83 312	<u>85 521</u> 83 312	<u>89 550</u> 83 216	<u>88 564</u> 83 312	<u>90 932</u> 83 312	<u>90 281</u> 83 312	<u>88 660</u> 83 312
225-204-1512	1	.	1	500	<u>57 662</u> 54 781	<u>56 234</u> 54 781	<u>41 089</u> 37 271	<u>58 235</u> 54 781	<u>59 793</u> 54 781	<u>59 365</u> 54 781	<u>58 299</u> 54 781

226.**226-1.****226-102.**

					,	,	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>37 514</u> 35 036	<u>37 441</u> 35 036	<u>37 426</u> 35 036	
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>62 362</u> 56 492	<u>62 166</u> 56 492	<u>62 127</u> 56 492	
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1505	6	.	1	760	<u>87 691</u> 83 312	<u>89 481</u> 83 312	<u>89 295</u> 83 312	<u>89 257</u> 83 312	
225-204-1512	1	.	1	500	<u>57 662</u> 54 781	<u>58 839</u> 54 781	<u>58 716</u> 54 781	<u>58 692</u> 54 781	

					-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							

							-	-	-	-	-
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>754 166</u> 734 920						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>851 458</u> 830 304						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>834 358</u> 812 048						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>953 818</u> 929 166						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 346 387</u> 1 310 537						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 598 933</u> 1 557 012						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 819 459</u> 1 773 214						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 621 168</u> 1 578 041						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 770 130</u> 1 724 081						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>802 249</u> 780 569						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 406 587</u> 1 370 138						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 457 628</u> 1 419 597						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 620 166</u> 1 577 828						

				,	-	-	-	-	-
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370					
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500					
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100					

							-	-	-	-	-
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 738 035</u> 1 693 386						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 644 647</u> 1 601 059						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 474 951</u> 1 436 580						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 779 841</u> 1 733 602						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>454 427</u> 442 017						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>226 642</u> 219 258						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>323 593</u> 313 468						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>164 947</u> 160 068						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>201 616</u> 194 687						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>534 690</u> 518 780						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>344 882</u> 334 269						

					-	-	-	-	-
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200					
226-102-0118	-9	.	1	5000					
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0404	2-6	.	1	5500					

							-	-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>141 179</u> 136 871						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>270 013</u> 262 318						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>177 931</u> 172 552						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>313 527</u> 304 355						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>272 807</u> 264 657						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>341 619</u> 331 350						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>433 916</u> 420 298						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>547 009</u> 529 774						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>39 719</u> 38 555						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>50 755</u> 49 235						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>69 619</u> 67 484						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>122 231</u> 118 434						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>165 803</u> 160 662						

					-	-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					

							-	-	-	-	-
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>250 250</u> 242 544						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>303 496</u> 294 045						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>322 132</u> 312 841						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>83 940</u> 80 546						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>100 777</u> 96 565	<u>95 862</u> 84 978	<u>93 645</u> 84 978	<u>94 278</u> 84 978	<u>100 359</u> 84 978	<u>110 532</u> 96 565	<u>109 708</u> 96 565

25.

251.

251-3.

251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 871 690</u> 3 805 915	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749

					-	-	-	-	-
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>106 098</u> 96 565	<u>101 613</u> 96 565	<u>105 464</u> 96 565	<u>104 881</u> 96 565	<u>104 881</u> 96 565

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749

							-	-	-	-	-
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 730 865</u> 3 670 312	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>21 119</u> 19 708	<u>20 873</u> 19 708	<u>20 943</u> 19 708	<u>21 616</u> 19 708	<u>21 434</u> 19 708	<u>21 343</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>16 674</u> 15 368	<u>16 433</u> 15 368	<u>16 502</u> 15 368	<u>17 163</u> 15 368	<u>16 984</u> 15 368	<u>16 894</u> 15 368

255.

255-1.

255-101.

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									

					-	-	-	-	-
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 915</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 873</u> 19 708	<u>20 816</u> 19 708	<u>20 785</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 474</u> 15 368	<u>16 014</u> 15 368	<u>16 433</u> 15 368	<u>16 377</u> 15 368	<u>16 347</u> 15 368

					-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3						

							-	-	-	-	-	-
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>35 502</u> 31 063	<u>35 909</u> 29 775	<u>41 081</u> 29 775	<u>39 551</u> 29 775	<u>40 958</u> 29 775	<u>43 529</u> 29 775	<u>42 543</u> 29 775	<u>35 733</u> 29 775

255-102.

							-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>2 308</u> 1 808	<u>1 964</u> 1 808	<u>2 640</u> 1 808	<u>2 441</u> 1 808	<u>2 275</u> 1 808	<u>2 640</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>1 811</u> 1 708							
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 240</u> 2 129							
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 804</u> 2 079							
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 896</u> 2 170							
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 759</u> 2 305	<u>2 976</u> 2 396	<u>2 847</u> 2 396	<u>2 884</u> 2 396	<u>3 237</u> 2 396	<u>3 141</u> 2 396	<u>3 094</u> 2 396	

					-	-	-	-
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>35 901</u> 31 063	<u>40 787</u> 29 775	<u>37 797</u> 31 063	<u>38 945</u> 31 063

					-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>2 474</u> 1 808	<u>2 308</u> 1 808	<u>2 608</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120		<u>3 192</u> 2 079		<u>4 534</u> 2 079	<u>4 428</u> 2 079
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120		<u>3 284</u> 2 170		<u>4 626</u> 2 170	<u>4 520</u> 2 170
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 396</u> 2 396	<u>2 977</u> 2 305	<u>2 847</u> 2 396	<u>4 765</u> 2 305	<u>3 684</u> 2 305

							-	-	-	-	-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,851}{2\,396}$	$\frac{3\,068}{2\,486}$	$\frac{2\,940}{2\,486}$	$\frac{2\,976}{2\,486}$	$\frac{3\,329}{2\,486}$	$\frac{3\,233}{2\,486}$	$\frac{3\,186}{2\,486}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,136}{2\,405}$						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\,809}{2\,636}$						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{2\,755}{2\,566}$						

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$	$\frac{4\,574}{3\,980}$
261-101-0102	10832-2009 1,25-5 , 75	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$

					-	-	-	-	-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 486</u> 2 486	<u>3 069</u> 2 396	<u>2 940</u> 2 486	<u>4 857</u> 2 396	<u>3 776</u> 2 396
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168		<u>3 524</u> 2 405		<u>4 866</u> 2 405	<u>4 760</u> 2 405
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168					
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192					

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963

							-	-	-	-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$	$\frac{2\,968}{2\,801}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$	$\frac{2\,959}{2\,271}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$	$\frac{2\,394}{1\,753}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$	$\frac{3\,586}{2\,976}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{10\,439}{10\,123}$	$\frac{10\,439}{10\,123}$	$\frac{10\,439}{10\,123}$	$\frac{10\,439}{10\,123}$	$\frac{10\,439}{10\,123}$	$\frac{10\,439}{10\,123}$	$\frac{10\,439}{10\,123}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{3\,215}{2\,540}$	$\frac{3\,215}{2\,540}$	$\frac{3\,215}{2\,540}$	$\frac{3\,215}{2\,540}$	$\frac{3\,215}{2\,540}$	$\frac{3\,215}{2\,540}$	$\frac{3\,215}{2\,540}$
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	$\frac{29\,978}{27\,350}$	$\frac{29\,978}{27\,350}$	$\frac{29\,978}{27\,350}$	$\frac{29\,978}{27\,350}$	$\frac{29\,978}{27\,350}$	$\frac{29\,978}{27\,350}$	$\frac{29\,978}{27\,350}$
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	$\frac{30\,917}{28\,270}$	$\frac{30\,917}{28\,270}$	$\frac{30\,917}{28\,270}$	$\frac{30\,917}{28\,270}$	$\frac{30\,917}{28\,270}$	$\frac{30\,917}{28\,270}$	$\frac{30\,917}{28\,270}$
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	$\frac{29\,096}{26\,486}$	$\frac{29\,096}{26\,486}$	$\frac{29\,096}{26\,486}$	$\frac{29\,096}{26\,486}$	$\frac{29\,096}{26\,486}$	$\frac{29\,096}{26\,486}$	$\frac{29\,096}{26\,486}$
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	$\frac{31\,632}{28\,972}$	$\frac{31\,632}{28\,972}$	$\frac{31\,632}{28\,972}$	$\frac{31\,632}{28\,972}$	$\frac{31\,632}{28\,972}$	$\frac{31\,632}{28\,972}$	$\frac{31\,632}{28\,972}$
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	$\frac{26\,671}{24\,108}$	$\frac{26\,671}{24\,108}$	$\frac{26\,671}{24\,108}$	$\frac{26\,671}{24\,108}$	$\frac{26\,671}{24\,108}$	$\frac{26\,671}{24\,108}$	$\frac{26\,671}{24\,108}$

					-	-	-	-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,								
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350	<u>29 978</u> 27 350
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270	<u>30 917</u> 28 270
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108

							-	-	-	-	-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732

					-	-	-	-	-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084	<u>47 807</u> 45 084
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,								
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588	<u>207 997</u> 203 588
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894	<u>145 475</u> 141 894
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732

							-	-	-	-	-
261-101-0382	<p> , , , 22,5, 937-92 </p>	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	<p> , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80) </p>	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

					-	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная