

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

ҚР СБЖ 8.04-08-2021

ССЦ РК 8.04-08-2021

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года №195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	5
211-5.	7
211-6.	7
212. , ,	9
212-1.	9
212-4.	75
212-5.	81
212-6.	87
213.	89
213-1.	89
213-3. , ,	95
22.	97
221.	97
221-1.	97
222. ,	99
222-1. , ,	99
222-2. ,	107
222-3. , ,	109
225.	111
225-1.	111
225-2.	115
25.	119
251. , ,	119

8.04-08-2021

IV

251-3.	,	119
255.	, ,	121
255-1.		121
26.		123
261.		123
261-1.		123

21.

211.

211-1. ,

211-101.

						-	-	-	-	-		-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$	$\frac{1936}{1034}$

211-103.

						-	-	-	-	-		
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1718}{424}$	$\frac{1718}{424}$	$\frac{1718}{424}$	$\frac{1718}{424}$	$\frac{1718}{424}$	$\frac{1718}{424}$	$\frac{1718}{424}$	$\frac{1718}{424}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1932}{490}$	$\frac{1932}{490}$	$\frac{1932}{490}$	$\frac{1932}{490}$	$\frac{1932}{490}$	$\frac{1932}{490}$	$\frac{1932}{490}$	$\frac{1932}{490}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1464}{355}$	$\frac{1464}{355}$	$\frac{1464}{355}$	$\frac{1464}{355}$	$\frac{1464}{355}$	$\frac{1464}{355}$	$\frac{1464}{355}$	$\frac{1464}{355}$

211-2.

211-201.

						-	-	-	-	-	
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\,578}{3\,797}$	$\frac{6\,450}{3\,797}$	$\frac{9\,748}{3\,797}$	$\frac{9\,456}{3\,797}$	$\frac{9\,481}{3\,797}$	$\frac{9\,942}{3\,797}$	$\frac{9\,286}{3\,797}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\,470}{3\,471}$	$\frac{6\,404}{3\,770}$	$\frac{9\,678}{3\,770}$	$\frac{9\,389}{3\,770}$	$\frac{9\,413}{3\,770}$	$\frac{9\,897}{3\,204}$	$\frac{9\,220}{3\,770}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{8\,684}{3\,306}$	$\frac{6\,699}{3\,259}$	$\frac{7\,283}{3\,246}$	$\frac{8\,493}{3\,423}$	$\frac{8\,223}{3\,323}$	$\frac{9\,081}{3\,155}$	$\frac{9\,181}{3\,323}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{8\,447}{3\,361}$	$\frac{7\,306}{3\,361}$	$\frac{6\,730}{3\,166}$	$\frac{8\,452}{3\,618}$	$\frac{7\,647}{3\,361}$	$\frac{8\,591}{3\,361}$	$\frac{9\,631}{3\,361}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{8\,056}{3\,012}$	$\frac{7\,288}{2\,882}$	$\frac{5\,609}{2\,898}$	$\frac{7\,792}{3\,127}$	$\frac{7\,664}{3\,012}$	$\frac{8\,732}{2\,882}$	$\frac{9\,097}{3\,012}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{7\,792}{2\,824}$	$\frac{7\,018}{2\,679}$	$\frac{5\,437}{2\,767}$	$\frac{7\,523}{2\,929}$	$\frac{7\,405}{2\,824}$	$\frac{8\,440}{2\,679}$	$\frac{8\,817}{2\,824}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{7\,747}{2\,424}$	$\frac{5\,788}{2\,390}$	$\frac{6\,371}{2\,380}$	$\frac{7\,525}{2\,510}$	$\frac{7\,284}{2\,437}$	$\frac{8\,180}{2\,314}$	$\frac{8\,235}{2\,437}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{8\,084}{4\,177}$	$\frac{7\,850}{4\,177}$	$\frac{10\,208}{4\,177}$	$\frac{7\,829}{4\,177}$	$\frac{7\,097}{4\,177}$	$\frac{9\,479}{4\,177}$	$\frac{9\,916}{4\,177}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{7\,962}{4\,084}$	$\frac{7\,730}{4\,084}$	$\frac{10\,071}{4\,084}$	$\frac{7\,709}{4\,084}$	$\frac{6\,982}{4\,084}$	$\frac{9\,348}{4\,084}$	$\frac{9\,781}{4\,084}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,269}{3\,537}$	$\frac{7\,421}{3\,756}$	$\frac{9\,957}{3\,756}$	$\frac{7\,373}{3\,756}$	$\frac{6\,272}{3\,756}$	$\frac{8\,569}{3\,756}$	$\frac{9\,383}{3\,756}$

					-	-		-	-	-	
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{9\ 845}{3\ 797}$	$\frac{9\ 626}{3\ 797}$	$\frac{4\ 901}{3\ 797}$	$\frac{9\ 942}{3\ 797}$	$\frac{6\ 559}{3\ 797}$	$\frac{9\ 918}{3\ 797}$	$\frac{6\ 288}{3\ 797}$
211-201-0702	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{9\ 774}{3\ 770}$	$\frac{9\ 557}{3\ 770}$	$\frac{4\ 866}{3\ 770}$	$\frac{9\ 871}{3\ 770}$	$\frac{6\ 512}{3\ 770}$	$\frac{9\ 847}{3\ 770}$	$\frac{6\ 243}{3\ 770}$
211-201-0703	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{8\ 846}{3\ 347}$	$\frac{8\ 965}{3\ 323}$	$\frac{4\ 818}{3\ 730}$	$\frac{8\ 189}{3\ 266}$	$\frac{6\ 883}{3\ 323}$	$\frac{8\ 045}{3\ 266}$	$\frac{6\ 405}{3\ 323}$
211-201-0704	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{8\ 642}{3\ 358}$	$\frac{8\ 866}{3\ 361}$	$\frac{4\ 831}{3\ 743}$	$\frac{8\ 051}{3\ 358}$	$\frac{7\ 346}{3\ 361}$	$\frac{8\ 086}{3\ 358}$	$\frac{6\ 713}{3\ 361}$
211-201-0706	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{8\ 174}{3\ 053}$	$\frac{8\ 569}{3\ 012}$	$\frac{4\ 796}{3\ 716}$	$\frac{6\ 780}{2\ 888}$	$\frac{7\ 610}{3\ 012}$	$\frac{6\ 544}{2\ 888}$	$\frac{7\ 107}{3\ 012}$
211-201-0707	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{7\ 933}{2\ 889}$	$\frac{8\ 297}{2\ 824}$	$\frac{4\ 726}{3\ 661}$	$\frac{6\ 535}{2\ 702}$	$\frac{7\ 352}{2\ 824}$	$\frac{6\ 302}{2\ 702}$	$\frac{6\ 856}{2\ 824}$
211-201-0708	70 , 3	3	1	1370	$\frac{7\ 896}{2\ 455}$	$\frac{8\ 021}{2\ 437}$	$\frac{3\ 796}{2\ 735}$	$\frac{7\ 265}{2\ 395}$	$\frac{5\ 954}{2\ 437}$	$\frac{7\ 123}{2\ 395}$	$\frac{5\ 479}{2\ 437}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10 , 3	3	1	1400	$\frac{7\ 707}{4\ 177}$	$\frac{8\ 521}{4\ 177}$	$\frac{8\ 290}{4\ 177}$	$\frac{7\ 979}{4\ 177}$	$\frac{8\ 921}{4\ 177}$	$\frac{10\ 693}{4\ 177}$	$\frac{7\ 409}{4\ 177}$
211-201-0802	5-20 , 3	3	1	1390	$\frac{7\ 588}{4\ 084}$	$\frac{8\ 396}{4\ 084}$	$\frac{8\ 167}{4\ 084}$	$\frac{7\ 858}{4\ 084}$	$\frac{8\ 793}{4\ 084}$	$\frac{10\ 553}{4\ 084}$	$\frac{7\ 292}{4\ 084}$
211-201-0803	10-15 , 3	3	1	1380	$\frac{7\ 086}{3\ 756}$	$\frac{7\ 756}{3\ 756}$	$\frac{7\ 636}{3\ 756}$	$\frac{7\ 803}{3\ 756}$	$\frac{8\ 043}{3\ 756}$	$\frac{10\ 340}{3\ 756}$	$\frac{6\ 415}{3\ 756}$

						-	-	-	-	-	
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,714}{3\,867}$	$\frac{7\,483}{3\,867}$	$\frac{9\,807}{3\,867}$	$\frac{7\,462}{3\,867}$	$\frac{6\,741}{3\,867}$	$\frac{9\,090}{3\,867}$	$\frac{9\,520}{3\,867}$
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	$\frac{7\,269}{3\,537}$	$\frac{7\,421}{3\,756}$	$\frac{9\,957}{3\,756}$	$\frac{7\,373}{3\,756}$	$\frac{6\,272}{3\,756}$	$\frac{8\,569}{3\,756}$	$\frac{9\,383}{3\,756}$
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,773}{2\,972}$	$\frac{6\,545}{2\,972}$	$\frac{8\,852}{2\,972}$	$\frac{6\,524}{2\,972}$	$\frac{5\,808}{2\,972}$	$\frac{8\,139}{2\,972}$	$\frac{8\,567}{2\,972}$
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	$\frac{5\,899}{2\,685}$	$\frac{7\,046}{2\,685}$	$\frac{9\,761}{2\,685}$	$\frac{6\,344}{2\,685}$	$\frac{4\,230}{2\,685}$	$\frac{5\,782}{2\,685}$	$\frac{8\,029}{2\,685}$
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	$\frac{6\,187}{2\,502}$	$\frac{6\,273}{2\,657}$	$\frac{8\,792}{2\,657}$	$\frac{6\,226}{2\,657}$	$\frac{5\,133}{2\,657}$	$\frac{7\,414}{2\,657}$	$\frac{8\,221}{2\,657}$

211-4.
211-401.

						-	-	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{2\,781}{1\,725}$	$\frac{7\,234}{1\,725}$	$\frac{9\,203}{1\,627}$	$\frac{3\,533}{1\,725}$	$\frac{3\,645}{1\,725}$	$\frac{4\,525}{1\,725}$	$\frac{4\,982}{1\,725}$
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{2\,958}{1\,356}$	$\frac{6\,585}{1\,356}$	$\frac{9\,186}{1\,356}$	$\frac{3\,651}{1\,356}$	$\frac{2\,953}{1\,356}$	$\frac{5\,285}{1\,356}$	$\frac{5\,285}{1\,356}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{2\,873}{1\,682}$	$\frac{7\,048}{1\,682}$	$\frac{9\,340}{1\,634}$	$\frac{3\,751}{1\,682}$	$\frac{3\,402}{1\,682}$	$\frac{4\,993}{1\,682}$	$\frac{5\,201}{1\,682}$

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0804	10-20 , 3	3	1	1380	<u>7 343</u> 3 867	<u>8 144</u> 3 867	<u>7 917</u> 3 867	<u>7 611</u> 3 867	<u>8 539</u> 3 867	<u>10 286</u> 3 867	<u>7 049</u> 3 867
211-201-0805	15-20 , 3	3	1	1380	<u>7 086</u> 3 756	<u>7 756</u> 3 756	<u>7 636</u> 3 756	<u>7 803</u> 3 756	<u>8 043</u> 3 756	<u>10 340</u> 3 756	<u>6 415</u> 3 756
211-201-0806	20-40 , 3	3	1	1370	<u>6 405</u> 2 972	<u>7 201</u> 2 972	<u>6 975</u> 2 972	<u>6 671</u> 2 972	<u>7 593</u> 2 972	<u>9 327</u> 2 972	<u>6 113</u> 2 972
211-201-0807	40-80 (70) , 3	3	1	1350	<u>5 407</u> 2 685	<u>5 571</u> 2 685	<u>5 829</u> 2 685	<u>8 263</u> 2 685	<u>5 407</u> 2 685	<u>9 761</u> 2 685	<u>3 895</u> 2 685
211-201-0808	70 , 3	3	1	1370	<u>5 941</u> 2 657	<u>6 606</u> 2 657	<u>6 487</u> 2 657	<u>6 654</u> 2 657	<u>6 891</u> 2 657	<u>9 172</u> 2 657	<u>5 276</u> 2 657

					-	-	.	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 494</u> 1 725	<u>3 408</u> 1 725	<u>8 028</u> 1 725	<u>5 479</u> 1 725	<u>7 534</u> 1 725	<u>9 463</u> 1 627	<u>5 739</u> 1 725
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 604</u> 1 356	<u>3 505</u> 1 356	<u>7 365</u> 1 356	<u>5 545</u> 1 356	<u>6 845</u> 1 356	<u>9 186</u> 1 356	<u>5 285</u> 1 356
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>2 744</u> 1 682	<u>3 577</u> 1 682	<u>7 854</u> 1 682	<u>5 670</u> 1 682	<u>7 334</u> 1 682	<u>9 470</u> 1 634	<u>5 670</u> 1 682

211-402.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	<u>2 813</u> 768	<u>2 986</u> 768	<u>4 182</u> 768	<u>2 412</u> 768	<u>3 680</u> 768	<u>5 188</u> 768	<u>3 974</u> 768	<u>2 587</u> 768	<u>3 471</u> 768

211-5.**211-501.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3											
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 035</u> 1 661	<u>6 159</u> 1 661	<u>6 836</u> 1 661	<u>6 818</u> 1 661	<u>6 596</u> 1 661	<u>7 807</u> 1 661	<u>8 175</u> 1 661		

211-6.**211-601.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3											
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 324</u> 1 960	<u>7 051</u> 1 960	<u>6 059</u> 1 960	<u>8 228</u> 1 960	<u>9 365</u> 1 960	<u>9 629</u> 1 960	<u>9 254</u> 1 960		

					,	.	-	-	-	
211-402-0100										
211-402-0101			1	1000	$\frac{4\,651}{768}$	$\frac{1\,662}{768}$	$\frac{6\,437}{768}$	$\frac{4\,703}{768}$	$\frac{5\,240}{768}$	

					,	-	-	.	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{6\,827}{1\,661}$	$\frac{7\,495}{1\,661}$	$\frac{6\,224}{1\,661}$	$\frac{6\,374}{1\,661}$	$\frac{6\,784}{1\,661}$	$\frac{7\,122}{1\,661}$	$\frac{6\,035}{1\,661}$	

					,	-	-	.	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{9\,310}{1\,960}$	$\frac{9\,448}{1\,960}$	$\frac{6\,748}{1\,960}$	$\frac{7\,687}{1\,960}$	$\frac{7\,696}{1\,960}$	$\frac{6\,554}{1\,960}$	$\frac{7\,541}{1\,960}$	

211-603.

- -

						-	-	-	-	-	
211-603-0100	25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 902</u> 2 359	<u>5 076</u> 2 359	<u>9 950</u> 2 359	<u>6 606</u> 2 359	<u>4 149</u> 2 359	<u>7 008</u> 2 359	<u>8 416</u> 2 359
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>9 566</u> 2 156	<u>8 686</u> 2 156	<u>3 473</u> 2 156	<u>7 706</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 415</u> 2 204	<u>6 340</u> 2 204	<u>6 349</u> 2 204	<u>6 673</u> 2 204	<u>7 278</u> 2 204	<u>9 055</u> 2 204	<u>8 597</u> 2 204
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 532</u> 2 095	<u>5 893</u> 2 095	<u>7 275</u> 2 095	<u>6 104</u> 2 095	<u>6 079</u> 2 095	<u>8 179</u> 2 392	<u>8 050</u> 2 095

212.

, , ,

212-1.**212-101.**

						-	-	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 304</u> 19 827	<u>38 730</u> 19 827	<u>38 730</u> 19 827	<u>25 805</u> 19 827	<u>27 823</u> 19 501	<u>32 995</u> 19 827	<u>29 372</u> 19 827
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 419</u> 19 940	<u>38 845</u> 19 940	<u>38 845</u> 19 940	<u>25 920</u> 19 940	<u>27 936</u> 19 612	<u>33 110</u> 19 940	<u>29 487</u> 19 940

					-	-	.	-	-	-	
211-603-0100	25607-2009 -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 600</u> 2 359	<u>6 681</u> 2 359	<u>6 907</u> 2 359	<u>6 681</u> 2 359	<u>6 555</u> 2 359	<u>8 843</u> 2 359	<u>5 104</u> 2 359
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>9 265</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>6 222</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156	<u>4 195</u> 2 156	<u>9 742</u> 2 156
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 126</u> 2 204	<u>8 207</u> 2 204	<u>8 219</u> 2 204	<u>5 186</u> 2 204	<u>8 754</u> 2 204	<u>7 263</u> 2 209	<u>8 014</u> 2 204
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 205</u> 2 095	<u>7 274</u> 2 392	<u>7 376</u> 2 095	<u>5 297</u> 2 095	<u>7 777</u> 2 392	<u>7 502</u> 2 095	<u>6 631</u> 2 392

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 622</u> 19 827	<u>25 178</u> 19 827	<u>38 691</u> 19 788	<u>32 723</u> 19 827	<u>38 730</u> 19 827	<u>38 730</u> 19 827	<u>35 440</u> 19 827
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 737</u> 19 940	<u>25 293</u> 19 940	<u>38 806</u> 19 901	<u>32 838</u> 19 940	<u>38 845</u> 19 940	<u>38 845</u> 19 940	<u>35 555</u> 19 940

						-	-	-	-	-	
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 447</u> 21 817	<u>37 895</u> 21 817	<u>37 817</u> 21 817	<u>27 109</u> 21 817	<u>28 692</u> 21 591	<u>33 113</u> 21 817	<u>30 583</u> 21 817
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 556</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>27 959</u> 22 034	<u>30 076</u> 21 806	<u>35 246</u> 22 034	<u>31 623</u> 22 034
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 780</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>28 183</u> 22 255	<u>30 298</u> 22 024	<u>35 471</u> 22 255	<u>31 848</u> 22 255
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>28 524</u> 22 589	<u>30 635</u> 22 355	<u>35 812</u> 22 589	<u>32 189</u> 22 589
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 467</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>28 870</u> 22 928	<u>30 978</u> 22 690	<u>36 158</u> 22 928	<u>32 535</u> 22 928
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 818</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>29 221</u> 23 272	<u>31 325</u> 23 031	<u>36 508</u> 23 272	<u>32 885</u> 23 272
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 780</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>28 183</u> 22 255	<u>30 298</u> 22 024	<u>35 471</u> 22 255	<u>31 848</u> 22 255
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>28 411</u> 22 478	<u>30 524</u> 22 245	<u>35 699</u> 22 478	<u>32 076</u> 22 478
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 352</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>28 755</u> 22 815	<u>30 864</u> 22 578	<u>36 042</u> 22 815	<u>32 419</u> 22 815
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>29 104</u> 23 157	<u>31 209</u> 22 918	<u>36 392</u> 23 157	<u>32 769</u> 23 157
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 056</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>29 458</u> 23 505	<u>31 560</u> 23 261	<u>36 746</u> 23 505	<u>33 123</u> 23 505
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>28 411</u> 22 478	<u>30 524</u> 22 245	<u>35 699</u> 22 478	<u>32 076</u> 22 478

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 544</u> 21 817	<u>26 429</u> 21 817	<u>40 760</u> 21 817	<u>34 783</u> 21 817	<u>40 760</u> 21 817	<u>40 760</u> 21 817	<u>37 500</u> 21 817
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 972</u> 22 034	<u>27 430</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>34 975</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>40 982</u> 22 034	<u>37 692</u> 22 034
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 255	<u>27 654</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>35 199</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>37 916</u> 22 255
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 538</u> 22 589	<u>27 995</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>35 540</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>41 548</u> 22 589	<u>38 257</u> 22 589
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 883</u> 22 928	<u>28 341</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>35 886</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>41 893</u> 22 928	<u>38 603</u> 22 928
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 234</u> 23 272	<u>28 692</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>36 237</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>42 244</u> 23 272	<u>38 954</u> 23 272
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 197</u> 22 255	<u>27 654</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>35 199</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>41 206</u> 22 255	<u>37 916</u> 22 255
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 425</u> 22 478	<u>27 883</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>35 427</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>38 145</u> 22 478
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 768</u> 22 815	<u>28 226</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>35 771</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>41 778</u> 22 815	<u>38 488</u> 22 815
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 118</u> 23 157	<u>28 575</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>36 120</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>42 128</u> 23 157	<u>38 837</u> 23 157
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 472</u> 23 505	<u>28 930</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>36 474</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>42 482</u> 23 505	<u>39 192</u> 23 505
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 425</u> 22 478	<u>27 883</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>35 427</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>41 435</u> 22 478	<u>38 145</u> 22 478

						-	-	-	-	-	
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>28 639</u> 22 702	<u>30 750</u> 22 467	<u>35 927</u> 22 702	<u>32 304</u> 22 702
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 585</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>28 988</u> 23 043	<u>31 094</u> 22 805	<u>36 275</u> 23 043	<u>32 652</u> 23 043
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 937</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>29 340</u> 23 388	<u>31 442</u> 23 146	<u>36 627</u> 23 388	<u>33 004</u> 23 388
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>29 697</u> 23 739	<u>31 797</u> 23 493	<u>36 985</u> 23 739	<u>33 362</u> 23 739
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>28 639</u> 22 702	<u>30 750</u> 22 467	<u>35 927</u> 22 702	<u>32 304</u> 22 702
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 468</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>28 871</u> 22 929	<u>30 979</u> 22 691	<u>36 159</u> 22 929	<u>32 536</u> 22 929
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 819</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>29 222</u> 23 273	<u>31 326</u> 23 032	<u>36 510</u> 23 273	<u>32 887</u> 23 273
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 176</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>29 578</u> 23 623	<u>31 679</u> 23 378	<u>36 866</u> 23 623	<u>33 243</u> 23 623
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 537</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>29 940</u> 23 977	<u>32 037</u> 23 728	<u>37 228</u> 23 977	<u>33 605</u> 23 977
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 438</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>29 632</u> 23 504	<u>31 532</u> 23 233	<u>36 836</u> 23 504	<u>33 801</u> 23 504
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 294</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>29 697</u> 23 739	<u>31 769</u> 23 466	<u>37 075</u> 23 739	<u>33 452</u> 23 739
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 535</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>29 938</u> 23 975	<u>32 007</u> 23 700	<u>37 316</u> 23 975	<u>33 693</u> 23 975

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 653</u> 22 702	<u>28 111</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>35 655</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>38 373</u> 22 702
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 043	<u>28 459</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>36 004</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>42 011</u> 23 043	<u>38 721</u> 23 043
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 353</u> 23 388	<u>28 811</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>36 355</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>42 363</u> 23 388	<u>39 073</u> 23 388
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 711</u> 23 739	<u>29 169</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>36 713</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>42 721</u> 23 739	<u>39 431</u> 23 739
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 653</u> 22 702	<u>28 111</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>35 655</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>41 663</u> 22 702	<u>38 373</u> 22 702
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 885</u> 22 929	<u>28 342</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>35 887</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>41 895</u> 22 929	<u>38 604</u> 22 929
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 235</u> 23 273	<u>28 693</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>36 238</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>42 245</u> 23 273	<u>38 955</u> 23 273
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 592</u> 23 623	<u>29 050</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>36 594</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>42 602</u> 23 623	<u>39 312</u> 23 623
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 953</u> 23 977	<u>29 411</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>36 956</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>42 963</u> 23 977	<u>39 673</u> 23 977
212-101-0400	7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 554</u> 23 504	<u>28 816</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>36 474</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>42 481</u> 23 504	<u>39 191</u> 23 504
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 710</u> 23 739	<u>29 168</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>36 713</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>42 720</u> 23 739	<u>39 430</u> 23 739
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 952</u> 23 975	<u>29 409</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>36 954</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>39 671</u> 23 975

						-	-	-	-	-	
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>30 306</u> 24 335	<u>32 370</u> 24 056	<u>37 684</u> 24 335	<u>34 061</u> 24 335
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 275</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>30 678</u> 24 700	<u>32 738</u> 24 416	<u>38 056</u> 24 700	<u>34 433</u> 24 700
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 653</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>31 055</u> 25 070	<u>33 112</u> 24 782	<u>38 434</u> 25 070	<u>34 811</u> 25 070
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 535</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>29 938</u> 23 975	<u>32 007</u> 23 700	<u>37 316</u> 23 975	<u>33 693</u> 23 975
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>30 183</u> 24 215	<u>32 249</u> 23 937	<u>37 561</u> 24 215	<u>33 938</u> 24 215
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>30 554</u> 24 579	<u>32 616</u> 24 296	<u>37 932</u> 24 579	<u>34 309</u> 24 579
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 527</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>30 930</u> 24 948	<u>32 988</u> 24 661	<u>38 308</u> 24 948	<u>34 685</u> 24 948
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 908</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>31 311</u> 25 321	<u>33 364</u> 25 030	<u>38 689</u> 25 321	<u>35 066</u> 25 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>30 183</u> 24 215	<u>32 249</u> 23 937	<u>37 561</u> 24 215	<u>33 938</u> 24 215
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>30 430</u> 24 457	<u>32 493</u> 24 176	<u>37 808</u> 24 457	<u>34 185</u> 24 457
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 401</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>30 804</u> 24 824	<u>32 863</u> 24 539	<u>38 182</u> 24 824	<u>34 559</u> 24 824
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 781</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>31 184</u> 25 196	<u>33 239</u> 24 907	<u>38 562</u> 25 196	<u>34 939</u> 25 196
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 167</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>31 569</u> 25 574	<u>33 620</u> 25 280	<u>38 948</u> 25 574	<u>35 325</u> 25 574

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 319</u> 24 335	<u>29 777</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>37 322</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>40 039</u> 24 335
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 691</u> 24 700	<u>30 149</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>37 694</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>43 701</u> 24 700	<u>40 411</u> 24 700
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 070	<u>30 527</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>38 071</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>40 789</u> 25 070
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 952</u> 23 975	<u>29 409</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>36 954</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>42 961</u> 23 975	<u>39 671</u> 23 975
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 196</u> 24 215	<u>29 654</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>37 199</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>39 916</u> 24 215
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 567</u> 24 579	<u>30 025</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>37 570</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>43 577</u> 24 579	<u>40 287</u> 24 579
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 944</u> 24 948	<u>30 401</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>37 946</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>43 954</u> 24 948	<u>40 663</u> 24 948
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 325</u> 25 321	<u>30 782</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>38 327</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>44 335</u> 25 321	<u>41 044</u> 25 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 196</u> 24 215	<u>29 654</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>37 199</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>43 206</u> 24 215	<u>39 916</u> 24 215
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 443</u> 24 457	<u>29 901</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>37 446</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>40 163</u> 24 457
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 817</u> 24 824	<u>30 275</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>37 820</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>43 827</u> 24 824	<u>40 537</u> 24 824
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 197</u> 25 196	<u>30 655</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>38 200</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>44 207</u> 25 196	<u>40 917</u> 25 196
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 574	<u>31 041</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>38 585</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>44 593</u> 25 574	<u>41 303</u> 25 574

						-	-	-	-	-	
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>30 430</u> 24 457	<u>32 493</u> 24 176	<u>37 808</u> 24 457	<u>34 185</u> 24 457
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 277</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>30 680</u> 24 702	<u>32 740</u> 24 418	<u>38 058</u> 24 702	<u>34 435</u> 24 702
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 655</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>31 058</u> 25 073	<u>33 114</u> 24 784	<u>38 436</u> 25 073	<u>34 813</u> 25 073
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>31 441</u> 25 448	<u>33 493</u> 25 156	<u>38 819</u> 25 448	<u>35 196</u> 25 448
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 428</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>31 831</u> 25 831	<u>33 878</u> 25 534	<u>39 209</u> 25 831	<u>35 586</u> 25 831
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 934</u> 23 385	<u>42 360</u> 23 385	<u>42 360</u> 23 385	<u>29 434</u> 23 385	<u>31 393</u> 23 001	<u>36 624</u> 23 385	<u>33 001</u> 23 385
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 619	<u>42 599</u> 23 619	<u>42 599</u> 23 619	<u>29 673</u> 23 619	<u>31 628</u> 23 232	<u>36 863</u> 23 619	<u>33 240</u> 23 619
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 413</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>29 913</u> 23 855	<u>31 864</u> 23 463	<u>37 103</u> 23 855	<u>33 480</u> 23 855
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 778</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213	<u>30 278</u> 24 213	<u>32 223</u> 23 815	<u>37 468</u> 24 213	<u>33 845</u> 24 213
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 148</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576	<u>30 649</u> 24 576	<u>32 587</u> 24 172	<u>37 839</u> 24 576	<u>34 216</u> 24 576
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 524</u> 24 945	<u>43 950</u> 24 945	<u>43 950</u> 24 945	<u>31 025</u> 24 945	<u>32 957</u> 24 535	<u>38 215</u> 24 945	<u>34 592</u> 24 945
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 413</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>29 913</u> 23 855	<u>31 864</u> 23 463	<u>37 103</u> 23 855	<u>33 480</u> 23 855

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 443</u> 24 457	<u>29 901</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>37 446</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>43 453</u> 24 457	<u>40 163</u> 24 457
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 693</u> 24 702	<u>30 151</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>37 696</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>43 703</u> 24 702	<u>40 413</u> 24 702
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 071</u> 25 073	<u>30 529</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>38 074</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>40 791</u> 25 073
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 454</u> 25 448	<u>30 912</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>38 457</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>44 464</u> 25 448	<u>41 174</u> 25 448
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 844</u> 25 831	<u>31 302</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>38 847</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>41 564</u> 25 831
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 252</u> 23 385	<u>28 808</u> 23 385	<u>42 313</u> 23 340	<u>36 352</u> 23 385	<u>42 360</u> 23 385	<u>42 360</u> 23 385	<u>39 070</u> 23 385
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 491</u> 23 619	<u>29 046</u> 23 619	<u>42 552</u> 23 574	<u>36 591</u> 23 619	<u>42 599</u> 23 619	<u>42 599</u> 23 619	<u>39 308</u> 23 619
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 731</u> 23 855	<u>29 287</u> 23 855	<u>42 792</u> 23 808	<u>36 831</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>39 549</u> 23 855
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 096</u> 24 213	<u>29 652</u> 24 213	<u>43 156</u> 24 166	<u>37 196</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213	<u>39 914</u> 24 213
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 466</u> 24 576	<u>30 022</u> 24 576	<u>43 526</u> 24 528	<u>37 567</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576	<u>40 284</u> 24 576
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 843</u> 24 945	<u>30 398</u> 24 945	<u>43 901</u> 24 896	<u>37 943</u> 24 945	<u>43 950</u> 24 945	<u>43 950</u> 24 945	<u>40 660</u> 24 945
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 731</u> 23 855	<u>29 287</u> 23 855	<u>42 792</u> 23 808	<u>36 831</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>42 839</u> 23 855	<u>39 549</u> 23 855

						-	-	-	-	-	
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>30 157</u> 24 093	<u>32 103</u> 23 698	<u>37 346</u> 24 093	<u>33 723</u> 24 093
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 025</u> 24 455	<u>43 451</u> 24 455	<u>43 451</u> 24 455	<u>30 526</u> 24 455	<u>32 467</u> 24 054	<u>37 716</u> 24 455	<u>34 093</u> 24 455
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 399</u> 24 822	<u>43 825</u> 24 822	<u>43 825</u> 24 822	<u>30 900</u> 24 822	<u>32 834</u> 24 415	<u>38 090</u> 24 822	<u>34 467</u> 24 822
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 779</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194	<u>31 279</u> 25 194	<u>33 208</u> 24 781	<u>38 469</u> 25 194	<u>34 846</u> 25 194
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>30 157</u> 24 093	<u>32 103</u> 23 698	<u>37 346</u> 24 093	<u>33 723</u> 24 093
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>30 403</u> 24 335	<u>32 346</u> 23 936	<u>37 593</u> 24 335	<u>33 970</u> 24 335
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>30 775</u> 24 699	<u>32 711</u> 24 294	<u>37 965</u> 24 699	<u>34 342</u> 24 699
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 653</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>31 153</u> 25 070	<u>33 084</u> 24 659	<u>38 343</u> 25 070	<u>34 720</u> 25 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 036</u> 25 447	<u>44 463</u> 25 447	<u>44 463</u> 25 447	<u>31 537</u> 25 447	<u>33 461</u> 25 029	<u>38 727</u> 25 447	<u>35 104</u> 25 447
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>30 403</u> 24 335	<u>32 346</u> 23 936	<u>37 593</u> 24 335	<u>33 970</u> 24 335
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 150</u> 24 578	<u>43 576</u> 24 578	<u>43 576</u> 24 578	<u>30 651</u> 24 578	<u>32 590</u> 24 175	<u>37 841</u> 24 578	<u>34 218</u> 24 578
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 526</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>31 027</u> 24 947	<u>32 960</u> 24 537	<u>38 217</u> 24 947	<u>34 594</u> 24 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 908</u> 25 321	<u>44 334</u> 25 321	<u>44 334</u> 25 321	<u>31 409</u> 25 321	<u>33 335</u> 24 905	<u>38 599</u> 25 321	<u>34 976</u> 25 321

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 974</u> 24 093	<u>29 530</u> 24 093	<u>43 034</u> 24 047	<u>37 075</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>39 792</u> 24 093
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 344</u> 24 455	<u>29 899</u> 24 455	<u>43 403</u> 24 408	<u>37 444</u> 24 455	<u>43 451</u> 24 455	<u>43 451</u> 24 455	<u>40 161</u> 24 455
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 718</u> 24 822	<u>30 273</u> 24 822	<u>43 776</u> 24 774	<u>37 818</u> 24 822	<u>43 825</u> 24 822	<u>43 825</u> 24 822	<u>40 535</u> 24 822
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 097</u> 25 194	<u>30 653</u> 25 194	<u>44 155</u> 25 145	<u>38 197</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194	<u>44 205</u> 25 194	<u>40 915</u> 25 194
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 974</u> 24 093	<u>29 530</u> 24 093	<u>43 034</u> 24 047	<u>37 075</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>43 082</u> 24 093	<u>39 792</u> 24 093
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 221</u> 24 335	<u>29 777</u> 24 335	<u>43 281</u> 24 288	<u>37 321</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>40 039</u> 24 335
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 593</u> 24 699	<u>30 148</u> 24 699	<u>43 652</u> 24 652	<u>37 693</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>43 700</u> 24 699	<u>40 410</u> 24 699
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 971</u> 25 070	<u>30 527</u> 25 070	<u>44 029</u> 25 022	<u>38 071</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>44 079</u> 25 070	<u>40 789</u> 25 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 355</u> 25 447	<u>30 910</u> 25 447	<u>44 412</u> 25 397	<u>38 455</u> 25 447	<u>44 463</u> 25 447	<u>44 463</u> 25 447	<u>41 172</u> 25 447
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 221</u> 24 335	<u>29 777</u> 24 335	<u>43 281</u> 24 288	<u>37 321</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>43 329</u> 24 335	<u>40 039</u> 24 335
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 469</u> 24 578	<u>30 024</u> 24 578	<u>43 528</u> 24 530	<u>37 569</u> 24 578	<u>43 576</u> 24 578	<u>43 576</u> 24 578	<u>40 286</u> 24 578
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 845</u> 24 947	<u>30 400</u> 24 947	<u>43 903</u> 24 898	<u>37 945</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>43 953</u> 24 947	<u>40 662</u> 24 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 226</u> 25 321	<u>30 782</u> 25 321	<u>44 284</u> 25 272	<u>38 327</u> 25 321	<u>44 334</u> 25 321	<u>44 334</u> 25 321	<u>41 044</u> 25 321

						-	-	-	-	-	
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	$\frac{28\,295}{25\,700}$	$\frac{44\,721}{25\,700}$	$\frac{44\,721}{25\,700}$	$\frac{31\,796}{25\,700}$	$\frac{33\,716}{25\,279}$	$\frac{38\,986}{25\,700}$	$\frac{35\,363}{25\,700}$
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	$\frac{27\,291}{24\,604}$	$\frac{40\,738}{24\,604}$	$\frac{40\,660}{24\,604}$	$\frac{29\,952}{24\,604}$	$\frac{31\,535}{24\,378}$	$\frac{35\,956}{24\,604}$	$\frac{33\,426}{24\,604}$
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	$\frac{27\,427}{24\,849}$	$\frac{43\,853}{24\,849}$	$\frac{43\,853}{24\,849}$	$\frac{30\,829}{24\,849}$	$\frac{32\,948}{24\,622}$	$\frac{38\,117}{24\,849}$	$\frac{34\,494}{24\,849}$
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	$\frac{27\,679}{25\,096}$	$\frac{44\,105}{25\,096}$	$\frac{44\,105}{25\,096}$	$\frac{31\,082}{25\,096}$	$\frac{33\,199}{24\,868}$	$\frac{38\,370}{25\,096}$	$\frac{34\,746}{25\,096}$
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	$\frac{28\,063}{25\,473}$	$\frac{44\,490}{25\,473}$	$\frac{44\,490}{25\,473}$	$\frac{31\,466}{25\,473}$	$\frac{33\,579}{25\,241}$	$\frac{38\,754}{25\,473}$	$\frac{35\,131}{25\,473}$
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	$\frac{28\,453}{25\,855}$	$\frac{44\,879}{25\,855}$	$\frac{44\,879}{25\,855}$	$\frac{31\,856}{25\,855}$	$\frac{33\,966}{25\,620}$	$\frac{39\,144}{25\,855}$	$\frac{35\,521}{25\,855}$
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	$\frac{28\,849}{26\,243}$	$\frac{45\,275}{26\,243}$	$\frac{45\,275}{26\,243}$	$\frac{32\,252}{26\,243}$	$\frac{34\,358}{26\,004}$	$\frac{39\,539}{26\,243}$	$\frac{35\,916}{26\,243}$
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	$\frac{27\,679}{25\,096}$	$\frac{44\,105}{25\,096}$	$\frac{44\,105}{25\,096}$	$\frac{31\,082}{25\,096}$	$\frac{33\,199}{24\,868}$	$\frac{38\,370}{25\,096}$	$\frac{34\,746}{25\,096}$
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	$\frac{27\,935}{25\,347}$	$\frac{44\,361}{25\,347}$	$\frac{44\,361}{25\,347}$	$\frac{31\,338}{25\,347}$	$\frac{33\,452}{25\,116}$	$\frac{38\,625}{25\,347}$	$\frac{35\,002}{25\,347}$
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	$\frac{28\,324}{25\,728}$	$\frac{44\,750}{25\,728}$	$\frac{44\,750}{25\,728}$	$\frac{31\,727}{25\,728}$	$\frac{33\,837}{25\,494}$	$\frac{39\,014}{25\,728}$	$\frac{35\,391}{25\,728}$
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	$\frac{28\,717}{26\,114}$	$\frac{45\,143}{26\,114}$	$\frac{45\,143}{26\,114}$	$\frac{32\,120}{26\,114}$	$\frac{34\,227}{25\,876}$	$\frac{39\,407}{26\,114}$	$\frac{35\,784}{26\,114}$
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	$\frac{29\,117}{26\,506}$	$\frac{45\,543}{26\,506}$	$\frac{45\,543}{26\,506}$	$\frac{32\,520}{26\,506}$	$\frac{34\,623}{26\,264}$	$\frac{39\,807}{26\,506}$	$\frac{36\,184}{26\,506}$

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 614</u> 25 700	<u>31 169</u> 25 700	<u>44 671</u> 25 651	<u>38 714</u> 25 700	<u>44 721</u> 25 700	<u>44 721</u> 25 700	<u>41 431</u> 25 700
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 387</u> 24 604	<u>29 272</u> 24 604	<u>43 182</u> 24 192	<u>37 626</u> 24 604	<u>43 603</u> 24 604	<u>43 603</u> 24 604	<u>40 343</u> 24 604
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 843</u> 24 849	<u>30 301</u> 24 849	<u>43 428</u> 24 432	<u>37 845</u> 24 849	<u>43 853</u> 24 849	<u>43 853</u> 24 849	<u>40 563</u> 24 849
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 095</u> 25 096	<u>30 553</u> 25 096	<u>43 676</u> 24 676	<u>38 098</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>40 815</u> 25 096
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 480</u> 25 473	<u>30 937</u> 25 473	<u>44 054</u> 25 046	<u>38 482</u> 25 473	<u>44 490</u> 25 473	<u>44 490</u> 25 473	<u>41 199</u> 25 473
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 870</u> 25 855	<u>31 327</u> 25 855	<u>44 438</u> 25 422	<u>38 872</u> 25 855	<u>44 879</u> 25 855	<u>44 879</u> 25 855	<u>41 589</u> 25 855
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 265</u> 26 243	<u>31 723</u> 26 243	<u>44 826</u> 25 803	<u>39 268</u> 26 243	<u>45 275</u> 26 243	<u>45 275</u> 26 243	<u>41 985</u> 26 243
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 095</u> 25 096	<u>30 553</u> 25 096	<u>43 676</u> 24 676	<u>38 098</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>44 105</u> 25 096	<u>40 815</u> 25 096
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 351</u> 25 347	<u>30 809</u> 25 347	<u>43 928</u> 24 922	<u>38 354</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>41 071</u> 25 347
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 740</u> 25 728	<u>31 198</u> 25 728	<u>44 310</u> 25 297	<u>38 742</u> 25 728	<u>44 750</u> 25 728	<u>44 750</u> 25 728	<u>41 460</u> 25 728
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 133</u> 26 114	<u>31 591</u> 26 114	<u>44 697</u> 25 676	<u>39 136</u> 26 114	<u>45 143</u> 26 114	<u>45 143</u> 26 114	<u>41 853</u> 26 114
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 533</u> 26 506	<u>31 991</u> 26 506	<u>45 090</u> 26 062	<u>39 536</u> 26 506	<u>45 543</u> 26 506	<u>45 543</u> 26 506	<u>42 253</u> 26 506

						-	-	-	-	-	
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 935</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>31 338</u> 25 347	<u>33 452</u> 25 116	<u>38 625</u> 25 347	<u>35 002</u> 25 347
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>31 597</u> 25 601	<u>33 709</u> 25 368	<u>38 885</u> 25 601	<u>35 262</u> 25 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 585</u> 25 985	<u>45 011</u> 25 985	<u>45 011</u> 25 985	<u>31 988</u> 25 985	<u>34 096</u> 25 748	<u>39 276</u> 25 985	<u>35 653</u> 25 985
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 983</u> 26 375	<u>45 409</u> 26 375	<u>45 409</u> 26 375	<u>32 386</u> 26 375	<u>34 490</u> 26 134	<u>39 673</u> 26 375	<u>36 050</u> 26 375
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 771	<u>45 813</u> 26 771	<u>45 813</u> 26 771	<u>32 790</u> 26 771	<u>34 891</u> 26 527	<u>40 078</u> 26 771	<u>36 455</u> 26 771
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>31 597</u> 25 601	<u>33 709</u> 25 368	<u>38 885</u> 25 601	<u>35 262</u> 25 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 456</u> 25 858	<u>44 882</u> 25 858	<u>44 882</u> 25 858	<u>31 858</u> 25 858	<u>33 968</u> 25 622	<u>39 146</u> 25 858	<u>35 523</u> 25 858
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 26 245	<u>45 277</u> 26 245	<u>45 277</u> 26 245	<u>32 254</u> 26 245	<u>34 360</u> 26 006	<u>39 541</u> 26 245	<u>35 918</u> 26 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 252</u> 26 638	<u>45 678</u> 26 638	<u>45 678</u> 26 638	<u>32 655</u> 26 638	<u>34 757</u> 26 396	<u>39 942</u> 26 638	<u>36 319</u> 26 638
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 660</u> 27 038	<u>46 086</u> 27 038	<u>46 086</u> 27 038	<u>33 062</u> 27 038	<u>35 161</u> 26 792	<u>40 350</u> 27 038	<u>36 727</u> 27 038
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 239</u> 26 625	<u>45 665</u> 26 625	<u>45 665</u> 26 625	<u>32 641</u> 26 625	<u>34 744</u> 26 383	<u>39 929</u> 26 625	<u>36 306</u> 26 625
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 510</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>32 913</u> 26 892	<u>35 013</u> 26 646	<u>40 201</u> 26 892	<u>36 578</u> 26 892
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 921</u> 27 294	<u>46 347</u> 27 294	<u>46 347</u> 27 294	<u>33 324</u> 27 294	<u>35 420</u> 27 046	<u>40 612</u> 27 294	<u>36 989</u> 27 294

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 351</u> 25 347	<u>30 809</u> 25 347	<u>43 928</u> 24 922	<u>38 354</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>44 361</u> 25 347	<u>41 071</u> 25 347
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 610</u> 25 601	<u>31 068</u> 25 601	<u>44 183</u> 25 172	<u>38 613</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>41 330</u> 25 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 001</u> 25 985	<u>31 459</u> 25 985	<u>44 567</u> 25 549	<u>39 004</u> 25 985	<u>45 011</u> 25 985	<u>45 011</u> 25 985	<u>41 721</u> 25 985
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 399</u> 26 375	<u>31 857</u> 26 375	<u>44 958</u> 25 933	<u>39 402</u> 26 375	<u>45 409</u> 26 375	<u>45 409</u> 26 375	<u>42 119</u> 26 375
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 803</u> 26 771	<u>32 261</u> 26 771	<u>45 356</u> 26 322	<u>39 806</u> 26 771	<u>45 813</u> 26 771	<u>45 813</u> 26 771	<u>42 523</u> 26 771
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 610</u> 25 601	<u>31 068</u> 25 601	<u>44 183</u> 25 172	<u>38 613</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>44 620</u> 25 601	<u>41 330</u> 25 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 872</u> 25 858	<u>31 330</u> 25 858	<u>44 440</u> 25 424	<u>38 874</u> 25 858	<u>44 882</u> 25 858	<u>44 882</u> 25 858	<u>41 592</u> 25 858
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 267</u> 26 245	<u>31 725</u> 26 245	<u>44 829</u> 25 806	<u>39 270</u> 26 245	<u>45 277</u> 26 245	<u>45 277</u> 26 245	<u>41 987</u> 26 245
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 668</u> 26 638	<u>32 126</u> 26 638	<u>45 223</u> 26 192	<u>39 671</u> 26 638	<u>45 678</u> 26 638	<u>45 678</u> 26 638	<u>42 388</u> 26 638
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 076</u> 27 038	<u>32 534</u> 27 038	<u>45 624</u> 26 585	<u>40 078</u> 27 038	<u>46 086</u> 27 038	<u>46 086</u> 27 038	<u>42 796</u> 27 038
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 655</u> 26 625	<u>32 113</u> 26 625	<u>45 210</u> 26 179	<u>39 657</u> 26 625	<u>45 665</u> 26 625	<u>45 665</u> 26 625	<u>42 375</u> 26 625
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 926</u> 26 892	<u>32 384</u> 26 892	<u>45 477</u> 26 441	<u>39 929</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>42 646</u> 26 892
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 337</u> 27 294	<u>32 795</u> 27 294	<u>45 881</u> 26 837	<u>40 340</u> 27 294	<u>46 347</u> 27 294	<u>46 347</u> 27 294	<u>43 057</u> 27 294

						-	-	-	-	-	
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 339</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>33 741</u> 27 704	<u>35 834</u> 27 451	<u>41 029</u> 27 704	<u>37 406</u> 27 704
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 763</u> 28 120	<u>47 189</u> 28 120	<u>47 189</u> 28 120	<u>34 166</u> 28 120	<u>36 254</u> 27 863	<u>41 453</u> 28 120	<u>37 830</u> 28 120
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 950</u> 26 232	<u>42 398</u> 26 232	<u>42 320</u> 26 232	<u>31 612</u> 26 232	<u>33 195</u> 26 006	<u>37 615</u> 26 232	<u>35 086</u> 26 232
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 105</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>32 508</u> 26 494	<u>34 625</u> 26 266	<u>39 795</u> 26 494	<u>36 172</u> 26 494
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 510</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>32 913</u> 26 892	<u>35 027</u> 26 660	<u>40 201</u> 26 892	<u>36 578</u> 26 892
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 921</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>33 324</u> 27 295	<u>35 434</u> 27 059	<u>40 612</u> 27 295	<u>36 989</u> 27 295
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 339</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>33 742</u> 27 704	<u>35 848</u> 27 466	<u>41 030</u> 27 704	<u>37 407</u> 27 704
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 105</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>32 508</u> 26 494	<u>34 625</u> 26 266	<u>39 795</u> 26 494	<u>36 172</u> 26 494
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 375</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>32 778</u> 26 759	<u>34 893</u> 26 529	<u>40 066</u> 26 759	<u>36 443</u> 26 759
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 784</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>33 187</u> 27 160	<u>35 298</u> 26 926	<u>40 474</u> 27 160	<u>36 851</u> 27 160
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 200</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>33 602</u> 27 568	<u>35 710</u> 27 330	<u>40 890</u> 27 568	<u>37 267</u> 27 568
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 622</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>34 025</u> 27 982	<u>36 129</u> 27 740	<u>41 313</u> 27 982	<u>37 689</u> 27 982

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 755</u> 27 704	<u>33 213</u> 27 704	<u>46 291</u> 27 240	<u>40 757</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>43 475</u> 27 704
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 179</u> 28 120	<u>33 637</u> 28 120	<u>46 708</u> 27 649	<u>41 182</u> 28 120	<u>47 189</u> 28 120	<u>47 189</u> 28 120	<u>43 899</u> 28 120
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>29 047</u> 26 232	<u>30 932</u> 26 232	<u>45 263</u> 26 232	<u>39 286</u> 26 232	<u>45 263</u> 26 232	<u>45 263</u> 26 232	<u>42 003</u> 26 232
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 521</u> 26 494	<u>31 979</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>39 524</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>42 241</u> 26 494
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 927</u> 26 892	<u>32 384</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>39 929</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>45 936</u> 26 892	<u>42 646</u> 26 892
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 338</u> 27 295	<u>32 795</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>40 340</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>46 348</u> 27 295	<u>43 057</u> 27 295
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 756</u> 27 704	<u>33 213</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>40 758</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>46 765</u> 27 704	<u>43 475</u> 27 704
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 521</u> 26 494	<u>31 979</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>39 524</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>45 531</u> 26 494	<u>42 241</u> 26 494
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 791</u> 26 759	<u>32 249</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>39 794</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>42 511</u> 26 759
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>30 200</u> 27 160	<u>32 658</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>40 203</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>46 210</u> 27 160	<u>42 920</u> 27 160
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 616</u> 27 568	<u>33 074</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>40 618</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>46 626</u> 27 568	<u>43 336</u> 27 568
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 038</u> 27 982	<u>33 496</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>41 041</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>47 048</u> 27 982	<u>43 758</u> 27 982

						-	-	-	-	-	
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 375</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>32 778</u> 26 759	<u>34 893</u> 26 529	<u>40 066</u> 26 759	<u>36 443</u> 26 759
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 648</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>33 051</u> 27 026	<u>35 163</u> 26 793	<u>40 338</u> 27 026	<u>36 715</u> 27 026
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 061</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>33 464</u> 27 432	<u>35 573</u> 27 195	<u>40 752</u> 27 432	<u>37 129</u> 27 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 481</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>33 884</u> 27 844	<u>35 989</u> 27 604	<u>41 172</u> 27 844	<u>37 549</u> 27 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 907</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>34 310</u> 28 261	<u>36 411</u> 28 017	<u>41 598</u> 28 261	<u>37 975</u> 28 261
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 467</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>33 869</u> 27 829	<u>35 975</u> 27 589	<u>41 157</u> 27 829	<u>37 534</u> 27 829
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>34 153</u> 28 107	<u>36 256</u> 27 865	<u>41 441</u> 28 107	<u>37 818</u> 28 107
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 181</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>34 584</u> 28 529	<u>36 683</u> 28 283	<u>41 871</u> 28 529	<u>38 248</u> 28 529
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 617</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>35 020</u> 28 957	<u>37 115</u> 28 707	<u>42 307</u> 28 957	<u>38 684</u> 28 957
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 060</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>35 462</u> 29 391	<u>37 554</u> 29 138	<u>42 750</u> 29 391	<u>39 127</u> 29 391
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 272</u> 27 527	<u>43 720</u> 27 527	<u>43 641</u> 27 527	<u>32 934</u> 27 527	<u>34 516</u> 27 301	<u>38 937</u> 27 527	<u>36 408</u> 27 527
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>33 840</u> 27 801	<u>35 957</u> 27 572	<u>41 128</u> 27 801	<u>37 505</u> 27 801

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 791</u> 26 759	<u>32 249</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>39 794</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>45 801</u> 26 759	<u>42 511</u> 26 759
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 026	<u>32 522</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>40 066</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>46 074</u> 27 026	<u>42 784</u> 27 026
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 432	<u>32 935</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>40 480</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>46 487</u> 27 432	<u>43 197</u> 27 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 897</u> 27 844	<u>33 355</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>40 900</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>46 907</u> 27 844	<u>43 617</u> 27 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>31 323</u> 28 261	<u>33 781</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>41 326</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>47 333</u> 28 261	<u>44 043</u> 28 261
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 883</u> 27 829	<u>33 341</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>40 885</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>46 893</u> 27 829	<u>43 603</u> 27 829
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 167</u> 28 107	<u>33 624</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>41 169</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>47 177</u> 28 107	<u>43 886</u> 28 107
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 597</u> 28 529	<u>34 055</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>41 600</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>47 607</u> 28 529	<u>44 317</u> 28 529
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 033</u> 28 957	<u>34 491</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>42 036</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>48 043</u> 28 957	<u>44 753</u> 28 957
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 476</u> 29 391	<u>34 934</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>42 478</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>48 486</u> 29 391	<u>45 196</u> 29 391
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 368</u> 27 527	<u>32 253</u> 27 527	<u>46 585</u> 27 527	<u>40 608</u> 27 527	<u>46 585</u> 27 527	<u>46 585</u> 27 527	<u>43 325</u> 27 527
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 854</u> 27 801	<u>33 312</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>40 856</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>43 574</u> 27 801

						-	-	-	-	-	
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 863</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>34 265</u> 28 218	<u>36 379</u> 27 985	<u>41 553</u> 28 218	<u>37 930</u> 28 218
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 295</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>34 697</u> 28 641	<u>36 807</u> 28 405	<u>41 985</u> 28 641	<u>38 362</u> 28 641
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 733</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>35 136</u> 29 071	<u>37 242</u> 28 832	<u>42 424</u> 29 071	<u>38 801</u> 29 071
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 438</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>33 840</u> 27 801	<u>35 957</u> 27 572	<u>41 128</u> 27 801	<u>37 505</u> 27 801
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>34 124</u> 28 079	<u>36 239</u> 27 848	<u>41 412</u> 28 079	<u>37 789</u> 28 079
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 151</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>34 554</u> 28 501	<u>36 665</u> 28 266	<u>41 842</u> 28 501	<u>38 219</u> 28 501
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 587</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>34 989</u> 28 927	<u>37 096</u> 28 689	<u>42 277</u> 28 927	<u>38 654</u> 28 927
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 030</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>35 432</u> 29 362	<u>37 536</u> 29 120	<u>42 720</u> 29 362	<u>39 097</u> 29 362
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 722</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>34 124</u> 28 079	<u>36 239</u> 27 848	<u>41 412</u> 28 079	<u>37 789</u> 28 079
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>34 411</u> 28 360	<u>36 523</u> 28 127	<u>41 699</u> 28 360	<u>38 076</u> 28 360
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 441</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>34 844</u> 28 785	<u>36 952</u> 28 548	<u>42 132</u> 28 785	<u>38 508</u> 28 785
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 882</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>35 285</u> 29 217	<u>37 389</u> 28 976	<u>42 572</u> 29 217	<u>38 949</u> 29 217
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 328</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>35 731</u> 29 655	<u>37 832</u> 29 410	<u>43 019</u> 29 655	<u>39 396</u> 29 655

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 279</u> 28 218	<u>33 737</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>41 281</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>47 289</u> 28 218	<u>43 999</u> 28 218
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 711</u> 28 641	<u>34 168</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>41 713</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>47 721</u> 28 641	<u>44 431</u> 28 641
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 149</u> 29 071	<u>34 607</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>42 152</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>48 159</u> 29 071	<u>44 869</u> 29 071
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 854</u> 27 801	<u>33 312</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>40 856</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>46 864</u> 27 801	<u>43 574</u> 27 801
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 138</u> 28 079	<u>33 596</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>41 140</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>43 858</u> 28 079
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 568</u> 28 501	<u>34 025</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>41 570</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>47 577</u> 28 501	<u>44 287</u> 28 501
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 003</u> 28 927	<u>34 461</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>42 005</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>48 013</u> 28 927	<u>44 723</u> 28 927
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 446</u> 29 362	<u>34 904</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>42 448</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>48 456</u> 29 362	<u>45 166</u> 29 362
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 138</u> 28 079	<u>33 596</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>41 140</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>47 148</u> 28 079	<u>43 858</u> 28 079
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 424</u> 28 360	<u>33 882</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>41 427</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>47 434</u> 28 360	<u>44 144</u> 28 360
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 857</u> 28 785	<u>34 315</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>41 860</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>47 867</u> 28 785	<u>44 577</u> 28 785
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 298</u> 29 217	<u>34 756</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>42 301</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>48 308</u> 29 217	<u>45 018</u> 29 217
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 745</u> 29 655	<u>35 202</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>42 747</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>48 755</u> 29 655	<u>45 464</u> 29 655

						-	-	-	-	-	
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 867</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>35 270</u> 29 202	<u>37 375</u> 28 962	<u>42 558</u> 29 202	<u>38 935</u> 29 202
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 165</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>35 568</u> 29 494	<u>37 670</u> 29 251	<u>42 855</u> 29 494	<u>39 232</u> 29 494
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 616</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>36 019</u> 29 936	<u>38 117</u> 29 690	<u>43 306</u> 29 936	<u>39 683</u> 29 936
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 074</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>36 476</u> 30 385	<u>38 571</u> 30 135	<u>43 764</u> 30 385	<u>40 141</u> 30 385
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 539</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>36 942</u> 30 842	<u>39 033</u> 30 588	<u>44 230</u> 30 842	<u>40 607</u> 30 842
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 870</u> 29 094	<u>45 318</u> 29 094	<u>45 240</u> 29 094	<u>34 532</u> 29 094	<u>36 115</u> 28 868	<u>40 535</u> 29 094	<u>38 006</u> 29 094
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 200</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>35 603</u> 29 529	<u>37 720</u> 29 300	<u>42 891</u> 29 529	<u>39 268</u> 29 529
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 652</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>36 055</u> 29 972	<u>38 169</u> 29 740	<u>43 343</u> 29 972	<u>39 720</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>36 513</u> 30 421	<u>38 623</u> 30 185	<u>43 801</u> 30 421	<u>40 178</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 052</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>35 455</u> 29 384	<u>37 573</u> 29 156	<u>42 742</u> 29 384	<u>39 119</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>35 905</u> 29 825	<u>38 019</u> 29 594	<u>43 192</u> 29 825	<u>39 569</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 958</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>36 361</u> 30 272	<u>38 472</u> 30 038	<u>43 649</u> 30 272	<u>40 026</u> 30 272

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 283</u> 29 202	<u>34 741</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>42 286</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>48 293</u> 29 202	<u>45 003</u> 29 202
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 581</u> 29 494	<u>35 039</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>42 584</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>48 591</u> 29 494	<u>45 301</u> 29 494
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 032</u> 29 936	<u>35 490</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>43 035</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>49 042</u> 29 936	<u>45 752</u> 29 936
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 490</u> 30 385	<u>35 948</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>43 492</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>49 500</u> 30 385	<u>46 210</u> 30 385
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 956</u> 30 842	<u>36 413</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>43 958</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>49 965</u> 30 842	<u>46 675</u> 30 842
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 967</u> 29 094	<u>33 852</u> 29 094	<u>48 183</u> 29 094	<u>42 206</u> 29 094	<u>48 183</u> 29 094	<u>48 183</u> 29 094	<u>44 923</u> 29 094
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 617</u> 29 529	<u>35 074</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>42 619</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>48 627</u> 29 529	<u>45 336</u> 29 529
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 069</u> 29 972	<u>35 526</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>43 071</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>45 788</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 526</u> 30 421	<u>35 984</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>43 529</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>46 246</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 468</u> 29 384	<u>34 926</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>42 471</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>45 188</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 918</u> 29 825	<u>35 376</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>42 921</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>45 638</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 375</u> 30 272	<u>35 832</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>43 377</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>46 094</u> 30 272

						-	-	-	-	-	
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>36 823</u> 30 725	<u>38 931</u> 30 487	<u>44 111</u> 30 725	<u>40 488</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 251</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>36 653</u> 30 559	<u>38 762</u> 30 322	<u>43 941</u> 30 559	<u>40 318</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>37 121</u> 31 017	<u>39 226</u> 30 777	<u>44 409</u> 31 017	<u>40 786</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 193</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>37 596</u> 31 483	<u>39 697</u> 31 239	<u>44 884</u> 31 483	<u>41 261</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>38 077</u> 31 955	<u>40 175</u> 31 707	<u>45 365</u> 31 955	<u>41 742</u> 31 955
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 546</u> 29 868	<u>48 972</u> 29 868	<u>48 972</u> 29 868	<u>36 047</u> 29 868	<u>37 897</u> 29 378	<u>43 237</u> 29 868	<u>39 614</u> 29 868
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 003</u> 30 316	<u>49 429</u> 30 316	<u>49 429</u> 30 316	<u>36 504</u> 30 316	<u>38 346</u> 29 819	<u>43 694</u> 30 316	<u>40 071</u> 30 316
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 467</u> 30 771	<u>49 893</u> 30 771	<u>49 893</u> 30 771	<u>36 967</u> 30 771	<u>38 802</u> 30 265	<u>44 157</u> 30 771	<u>40 534</u> 30 771
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 938</u> 31 233	<u>50 364</u> 31 233	<u>50 364</u> 31 233	<u>37 439</u> 31 233	<u>39 266</u> 30 720	<u>44 628</u> 31 233	<u>41 005</u> 31 233
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 851</u> 30 166	<u>49 277</u> 30 166	<u>49 277</u> 30 166	<u>36 351</u> 30 166	<u>38 196</u> 29 671	<u>43 541</u> 30 166	<u>39 918</u> 30 166
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 313</u> 30 620	<u>49 739</u> 30 620	<u>49 739</u> 30 620	<u>36 814</u> 30 620	<u>38 651</u> 30 117	<u>44 003</u> 30 620	<u>40 380</u> 30 620
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 781</u> 31 079	<u>50 207</u> 31 079	<u>50 207</u> 31 079	<u>37 282</u> 31 079	<u>39 111</u> 30 568	<u>44 471</u> 31 079	<u>40 848</u> 31 079

					-	-	.	-	-	-	
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 837</u> 30 725	<u>36 295</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>43 839</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>46 557</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 667</u> 30 559	<u>36 125</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>43 669</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>46 387</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 135</u> 31 017	<u>36 593</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>44 137</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>46 855</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 609</u> 31 483	<u>37 067</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>44 612</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>47 329</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 091</u> 31 955	<u>37 549</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>45 093</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>47 811</u> 31 955
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 865</u> 29 868	<u>35 420</u> 29 868	<u>48 913</u> 29 810	<u>42 965</u> 29 868	<u>48 972</u> 29 868	<u>48 972</u> 29 868	<u>45 682</u> 29 868
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 321</u> 30 316	<u>35 877</u> 30 316	<u>49 369</u> 30 257	<u>43 422</u> 30 316	<u>49 429</u> 30 316	<u>49 429</u> 30 316	<u>46 139</u> 30 316
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 785</u> 30 771	<u>36 341</u> 30 771	<u>49 832</u> 30 711	<u>43 885</u> 30 771	<u>49 893</u> 30 771	<u>49 893</u> 30 771	<u>46 603</u> 30 771
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 256</u> 31 233	<u>36 812</u> 31 233	<u>50 302</u> 31 172	<u>44 357</u> 31 233	<u>50 364</u> 31 233	<u>50 364</u> 31 233	<u>47 074</u> 31 233
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 169</u> 30 166	<u>35 725</u> 30 166	<u>49 217</u> 30 108	<u>43 269</u> 30 166	<u>49 277</u> 30 166	<u>49 277</u> 30 166	<u>45 987</u> 30 166
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 631</u> 30 620	<u>36 187</u> 30 620	<u>49 679</u> 30 560	<u>43 732</u> 30 620	<u>49 739</u> 30 620	<u>49 739</u> 30 620	<u>46 449</u> 30 620
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 099</u> 31 079	<u>36 655</u> 31 079	<u>50 146</u> 31 018	<u>44 200</u> 31 079	<u>50 207</u> 31 079	<u>50 207</u> 31 079	<u>46 917</u> 31 079

						-	-	-	-	-	
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 545	<u>50 683</u> 31 545	<u>50 683</u> 31 545	<u>37 757</u> 31 545	<u>39 579</u> 31 027	<u>44 947</u> 31 545	<u>41 324</u> 31 545
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 374	<u>50 508</u> 31 374	<u>50 508</u> 31 374	<u>37 582</u> 31 374	<u>39 407</u> 30 859	<u>44 772</u> 31 374	<u>41 149</u> 31 374
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 562</u> 31 844	<u>50 988</u> 31 844	<u>50 988</u> 31 844	<u>38 062</u> 31 844	<u>39 879</u> 31 322	<u>45 252</u> 31 844	<u>41 629</u> 31 844
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 049</u> 32 321	<u>51 475</u> 32 321	<u>51 475</u> 32 321	<u>38 549</u> 32 321	<u>40 358</u> 31 791	<u>45 739</u> 32 321	<u>42 116</u> 32 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 543</u> 32 806	<u>51 969</u> 32 806	<u>51 969</u> 32 806	<u>39 044</u> 32 806	<u>40 845</u> 32 268	<u>46 233</u> 32 806	<u>42 610</u> 32 806
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 687</u> 29 959	<u>45 627</u> 29 959	<u>45 533</u> 29 959	<u>35 230</u> 29 959	<u>36 659</u> 29 688	<u>41 053</u> 29 959	<u>38 596</u> 29 959
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 096</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>36 499</u> 30 407	<u>38 568</u> 30 132	<u>43 877</u> 30 407	<u>40 254</u> 30 407
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 561</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>36 964</u> 30 863	<u>39 029</u> 30 583	<u>44 342</u> 30 863	<u>40 719</u> 30 863
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 034</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>37 436</u> 31 326	<u>39 497</u> 31 042	<u>44 815</u> 31 326	<u>41 192</u> 31 326
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 944</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>36 346</u> 30 258	<u>38 416</u> 29 983	<u>43 725</u> 30 258	<u>40 101</u> 30 258
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 406</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>36 809</u> 30 711	<u>38 875</u> 30 433	<u>44 187</u> 30 711	<u>40 564</u> 30 711
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 876</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>37 279</u> 31 172	<u>39 341</u> 30 890	<u>44 657</u> 31 172	<u>41 034</u> 31 172

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 575</u> 31 545	<u>37 131</u> 31 545	<u>50 620</u> 31 484	<u>44 675</u> 31 545	<u>50 683</u> 31 545	<u>50 683</u> 31 545	<u>47 393</u> 31 545
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 400</u> 31 374	<u>36 956</u> 31 374	<u>50 446</u> 31 313	<u>44 500</u> 31 374	<u>50 508</u> 31 374	<u>50 508</u> 31 374	<u>47 218</u> 31 374
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 880</u> 31 844	<u>37 436</u> 31 844	<u>50 925</u> 31 783	<u>44 981</u> 31 844	<u>50 988</u> 31 844	<u>50 988</u> 31 844	<u>47 698</u> 31 844
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 367</u> 32 321	<u>37 923</u> 32 321	<u>51 411</u> 32 259	<u>45 467</u> 32 321	<u>51 475</u> 32 321	<u>51 475</u> 32 321	<u>48 185</u> 32 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 861</u> 32 806	<u>38 417</u> 32 806	<u>51 904</u> 32 743	<u>45 962</u> 32 806	<u>51 969</u> 32 806	<u>51 969</u> 32 806	<u>48 679</u> 32 806
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 860</u> 29 959	<u>34 623</u> 29 959	<u>49 065</u> 29 959	<u>43 058</u> 29 959	<u>49 065</u> 29 959	<u>49 065</u> 29 959	<u>45 775</u> 29 959
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 513</u> 30 407	<u>35 970</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>43 515</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>49 522</u> 30 407	<u>46 232</u> 30 407
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 977</u> 30 863	<u>36 435</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>43 980</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>49 987</u> 30 863	<u>46 697</u> 30 863
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 450</u> 31 326	<u>36 908</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>44 452</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>50 460</u> 31 326	<u>47 170</u> 31 326
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 360</u> 30 258	<u>35 817</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>43 362</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>49 370</u> 30 258	<u>46 080</u> 30 258
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 822</u> 30 711	<u>36 280</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>43 825</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>49 832</u> 30 711	<u>46 542</u> 30 711
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 293</u> 31 172	<u>36 750</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>44 295</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>50 303</u> 31 172	<u>47 012</u> 31 172

						-	-	-	-	-	
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 353</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>37 756</u> 31 639	<u>39 813</u> 31 353	<u>45 134</u> 31 639	<u>41 511</u> 31 639
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 178</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>37 581</u> 31 468	<u>39 640</u> 31 182	<u>44 959</u> 31 468	<u>41 336</u> 31 468
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 660</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>38 063</u> 31 940	<u>40 117</u> 31 651	<u>45 441</u> 31 940	<u>41 818</u> 31 940
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 148</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>38 551</u> 32 419	<u>40 601</u> 32 125	<u>45 929</u> 32 419	<u>42 306</u> 32 419
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 644</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>39 047</u> 32 905	<u>41 092</u> 32 607	<u>46 425</u> 32 905	<u>42 802</u> 32 905
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 256</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>38 512</u> 32 093	<u>39 479</u> 30 737	<u>45 415</u> 32 093	<u>42 526</u> 32 093
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 303</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>38 999</u> 32 571	<u>39 947</u> 31 196	<u>45 903</u> 32 571	<u>43 014</u> 32 571
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 801</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>39 497</u> 33 059	<u>40 424</u> 31 663	<u>46 401</u> 33 059	<u>43 512</u> 33 059
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 307</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>40 004</u> 33 555	<u>40 909</u> 32 139	<u>46 907</u> 33 555	<u>44 018</u> 33 555
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 140</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>38 836</u> 32 411	<u>39 791</u> 31 042	<u>45 740</u> 32 411	<u>42 851</u> 32 411
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 636</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>39 332</u> 32 897	<u>40 266</u> 31 508	<u>46 236</u> 32 897	<u>43 347</u> 32 897
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 139</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>39 835</u> 33 390	<u>40 748</u> 31 981	<u>46 739</u> 33 390	<u>43 850</u> 33 390

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 769</u> 31 639	<u>37 227</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>44 772</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>50 779</u> 31 639	<u>47 489</u> 31 639
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 594</u> 31 468	<u>37 052</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>44 597</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>50 604</u> 31 468	<u>47 314</u> 31 468
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 076</u> 31 940	<u>37 534</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>45 078</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>51 086</u> 31 940	<u>47 796</u> 31 940
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 564</u> 32 419	<u>38 022</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>45 567</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>51 574</u> 32 419	<u>48 284</u> 32 419
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 060</u> 32 905	<u>38 518</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>46 063</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>52 070</u> 32 905	<u>48 780</u> 32 905
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 967</u> 32 093	<u>37 464</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>45 415</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>51 241</u> 32 093	<u>48 132</u> 32 093
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 455</u> 32 571	<u>37 952</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>45 903</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>51 729</u> 32 571	<u>48 620</u> 32 571
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 953</u> 33 059	<u>38 450</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>46 401</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>52 227</u> 33 059	<u>49 118</u> 33 059
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 459</u> 33 555	<u>38 956</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>46 907</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>52 733</u> 33 555	<u>49 624</u> 33 555
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 292</u> 32 411	<u>37 788</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>45 740</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>51 566</u> 32 411	<u>48 457</u> 32 411
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 787</u> 32 897	<u>38 284</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>46 236</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>52 062</u> 32 897	<u>48 953</u> 32 897
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 291</u> 33 390	<u>38 788</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>46 739</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>52 565</u> 33 390	<u>49 456</u> 33 390

						-	-	-	-	-	
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 649</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>40 346</u> 33 891	<u>41 236</u> 32 460	<u>47 249</u> 33 891	<u>44 360</u> 33 891
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 462</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>40 159</u> 33 707	<u>41 057</u> 32 284	<u>47 062</u> 33 707	<u>44 173</u> 33 707
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 978</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>40 674</u> 34 213	<u>41 551</u> 32 768	<u>47 578</u> 34 213	<u>44 689</u> 34 213
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 501</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>41 198</u> 34 726	<u>42 053</u> 33 260	<u>48 101</u> 34 726	<u>45 213</u> 34 726
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 032</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>41 729</u> 35 247	<u>42 561</u> 33 759	<u>48 632</u> 35 247	<u>45 744</u> 35 247
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 100</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>40 356</u> 33 901	<u>41 323</u> 32 545	<u>47 259</u> 33 901	<u>44 371</u> 33 901
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 175</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>40 871</u> 34 406	<u>41 819</u> 33 031	<u>47 775</u> 34 406	<u>44 886</u> 34 406
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 702</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>41 398</u> 34 922	<u>42 325</u> 33 527	<u>48 301</u> 34 922	<u>45 413</u> 34 922
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 236</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>41 932</u> 35 446	<u>42 837</u> 34 029	<u>48 835</u> 35 446	<u>45 947</u> 35 446
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 002</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>40 699</u> 34 237	<u>41 653</u> 32 869	<u>47 602</u> 34 237	<u>44 714</u> 34 237
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 526</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>41 222</u> 34 750	<u>42 156</u> 33 362	<u>48 126</u> 34 750	<u>45 237</u> 34 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 058</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>41 754</u> 35 272	<u>42 667</u> 33 862	<u>48 658</u> 35 272	<u>45 769</u> 35 272

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 801</u> 33 891	<u>39 298</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>47 249</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>53 075</u> 33 891	<u>49 966</u> 33 891
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 614</u> 33 707	<u>39 111</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>47 062</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>52 888</u> 33 707	<u>49 779</u> 33 707
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>37 130</u> 34 213	<u>39 626</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>47 578</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>53 404</u> 34 213	<u>50 295</u> 34 213
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 653</u> 34 726	<u>40 150</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>48 101</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>53 928</u> 34 726	<u>50 819</u> 34 726
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 184</u> 35 247	<u>40 681</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>48 632</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>54 458</u> 35 247	<u>51 349</u> 35 247
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 811</u> 33 901	<u>39 308</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>47 259</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>53 086</u> 33 901	<u>49 977</u> 33 901
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 327</u> 34 406	<u>39 824</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>47 775</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>53 601</u> 34 406	<u>50 492</u> 34 406
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 853</u> 34 922	<u>40 350</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>48 301</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>54 128</u> 34 922	<u>51 019</u> 34 922
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 387</u> 35 446	<u>40 884</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>48 835</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>54 662</u> 35 446	<u>51 553</u> 35 446
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 154</u> 34 237	<u>39 651</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>47 602</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>53 429</u> 34 237	<u>50 320</u> 34 237
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 678</u> 34 750	<u>40 175</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>48 126</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>53 952</u> 34 750	<u>50 843</u> 34 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 210</u> 35 272	<u>40 707</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>48 658</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>54 484</u> 35 272	<u>51 375</u> 35 272

						-	-	-	-	-	
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 597</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>42 294</u> 35 800	<u>43 184</u> 34 370	<u>49 197</u> 35 800	<u>46 308</u> 35 800
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 399</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>42 095</u> 35 606	<u>42 994</u> 34 183	<u>48 998</u> 35 606	<u>46 110</u> 35 606
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 944</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>42 641</u> 36 140	<u>43 518</u> 34 696	<u>49 544</u> 36 140	<u>46 655</u> 36 140
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 497</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>43 193</u> 36 682	<u>44 048</u> 35 216	<u>50 097</u> 36 682	<u>47 208</u> 36 682
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 058</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>43 754</u> 37 232	<u>44 587</u> 35 744	<u>50 658</u> 37 232	<u>47 769</u> 37 232
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 836</u> 38 976	<u>58 262</u> 38 976	<u>58 262</u> 38 976	<u>45 337</u> 38 976	<u>47 034</u> 38 336	<u>52 527</u> 38 976	<u>48 904</u> 38 976
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 432</u> 39 560	<u>58 858</u> 39 560	<u>58 858</u> 39 560	<u>45 933</u> 39 560	<u>47 621</u> 38 911	<u>53 123</u> 39 560	<u>49 500</u> 39 560
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 037</u> 40 154	<u>59 464</u> 40 154	<u>59 464</u> 40 154	<u>46 538</u> 40 154	<u>48 216</u> 39 495	<u>53 728</u> 40 154	<u>50 105</u> 40 154
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 653</u> 40 757	<u>60 079</u> 40 757	<u>60 079</u> 40 757	<u>47 153</u> 40 757	<u>48 821</u> 40 088	<u>54 343</u> 40 757	<u>50 720</u> 40 757
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 233</u> 39 365	<u>58 659</u> 39 365	<u>58 659</u> 39 365	<u>45 734</u> 39 365	<u>47 425</u> 38 719	<u>52 924</u> 39 365	<u>49 301</u> 39 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 836</u> 39 956	<u>59 262</u> 39 956	<u>59 262</u> 39 956	<u>46 337</u> 39 956	<u>48 018</u> 39 300	<u>53 527</u> 39 956	<u>49 904</u> 39 956
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 448</u> 40 556	<u>59 874</u> 40 556	<u>59 874</u> 40 556	<u>46 949</u> 40 556	<u>48 620</u> 39 890	<u>54 138</u> 40 556	<u>50 515</u> 40 556

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 749</u> 35 800	<u>41 246</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>49 197</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>55 023</u> 35 800	<u>51 914</u> 35 800
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 550</u> 35 606	<u>41 047</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>48 998</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>54 825</u> 35 606	<u>51 716</u> 35 606
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 096</u> 36 140	<u>41 593</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>49 544</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>55 370</u> 36 140	<u>52 261</u> 36 140
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 649</u> 36 682	<u>42 145</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>50 097</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>55 923</u> 36 682	<u>52 814</u> 36 682
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 210</u> 37 232	<u>42 706</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>50 658</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>56 484</u> 37 232	<u>53 375</u> 37 232
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>42 154</u> 38 976	<u>44 710</u> 38 976	<u>58 185</u> 38 900	<u>52 255</u> 38 976	<u>58 262</u> 38 976	<u>58 262</u> 38 976	<u>54 972</u> 38 976
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 751</u> 39 560	<u>45 306</u> 39 560	<u>58 780</u> 39 484	<u>52 851</u> 39 560	<u>58 858</u> 39 560	<u>58 858</u> 39 560	<u>55 568</u> 39 560
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 356</u> 40 154	<u>45 911</u> 40 154	<u>59 384</u> 40 076	<u>53 456</u> 40 154	<u>59 464</u> 40 154	<u>59 464</u> 40 154	<u>56 173</u> 40 154
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 971</u> 40 757	<u>46 526</u> 40 757	<u>59 998</u> 40 678	<u>54 071</u> 40 757	<u>60 079</u> 40 757	<u>60 079</u> 40 757	<u>56 788</u> 40 757
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 552</u> 39 365	<u>45 107</u> 39 365	<u>58 582</u> 39 289	<u>52 652</u> 39 365	<u>58 659</u> 39 365	<u>58 659</u> 39 365	<u>55 369</u> 39 365
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 154</u> 39 956	<u>45 710</u> 39 956	<u>59 183</u> 39 879	<u>53 255</u> 39 956	<u>59 262</u> 39 956	<u>59 262</u> 39 956	<u>55 972</u> 39 956
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 766</u> 40 556	<u>46 322</u> 40 556	<u>59 794</u> 40 477	<u>53 867</u> 40 556	<u>59 874</u> 40 556	<u>59 874</u> 40 556	<u>56 584</u> 40 556

						-	-	-	-	-	
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 067</u> 41 163	<u>60 493</u> 41 163	<u>60 493</u> 41 163	<u>47 568</u> 41 163	<u>49 229</u> 40 488	<u>54 758</u> 41 163	<u>51 135</u> 41 163
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 839</u> 40 940	<u>60 266</u> 40 940	<u>60 266</u> 40 940	<u>47 340</u> 40 940	<u>49 005</u> 40 268	<u>54 530</u> 40 940	<u>50 907</u> 40 940
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 467</u> 41 555	<u>60 893</u> 41 555	<u>60 893</u> 41 555	<u>47 967</u> 41 555	<u>49 622</u> 40 873	<u>55 157</u> 41 555	<u>51 534</u> 41 555
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 102</u> 42 177	<u>61 528</u> 42 177	<u>61 528</u> 42 177	<u>48 602</u> 42 177	<u>50 246</u> 41 485	<u>55 792</u> 42 177	<u>52 169</u> 42 177
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 748</u> 42 811	<u>62 174</u> 42 811	<u>62 174</u> 42 811	<u>49 248</u> 42 811	<u>50 882</u> 42 108	<u>56 438</u> 42 811	<u>52 815</u> 42 811
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 315</u> 20 818	<u>39 741</u> 20 818	<u>39 741</u> 20 818	<u>26 816</u> 20 818	<u>28 817</u> 20 476	<u>34 006</u> 20 818	<u>30 383</u> 20 818
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 436</u> 20 936	<u>39 862</u> 20 936	<u>39 862</u> 20 936	<u>26 936</u> 20 936	<u>28 936</u> 20 593	<u>34 126</u> 20 936	<u>30 503</u> 20 936
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 605</u> 21 102	<u>40 031</u> 21 102	<u>40 031</u> 21 102	<u>27 106</u> 21 102	<u>29 102</u> 20 756	<u>34 295</u> 21 102	<u>30 672</u> 21 102
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 821</u> 21 314	<u>40 247</u> 21 314	<u>40 247</u> 21 314	<u>27 321</u> 21 314	<u>29 315</u> 20 964	<u>34 511</u> 21 314	<u>30 888</u> 21 314
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 038</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>27 538</u> 21 526	<u>29 528</u> 21 173	<u>34 728</u> 21 526	<u>31 105</u> 21 526

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 386</u> 41 163	<u>46 941</u> 41 163	<u>60 412</u> 41 084	<u>54 486</u> 41 163	<u>60 493</u> 41 163	<u>60 493</u> 41 163	<u>57 203</u> 41 163
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 158</u> 40 940	<u>46 713</u> 40 940	<u>60 185</u> 40 861	<u>54 258</u> 40 940	<u>60 266</u> 40 940	<u>60 266</u> 40 940	<u>56 975</u> 40 940
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 785</u> 41 555	<u>47 341</u> 41 555	<u>60 811</u> 41 474	<u>54 885</u> 41 555	<u>60 893</u> 41 555	<u>60 893</u> 41 555	<u>57 603</u> 41 555
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 420</u> 42 177	<u>47 976</u> 42 177	<u>61 444</u> 42 096	<u>55 520</u> 42 177	<u>61 528</u> 42 177	<u>61 528</u> 42 177	<u>58 238</u> 42 177
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 066</u> 42 811	<u>48 622</u> 42 811	<u>62 089</u> 42 728	<u>56 166</u> 42 811	<u>62 174</u> 42 811	<u>62 174</u> 42 811	<u>58 884</u> 42 811
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 633</u> 20 818	<u>26 189</u> 20 818	<u>39 700</u> 20 778	<u>33 734</u> 20 818	<u>39 741</u> 20 818	<u>39 741</u> 20 818	<u>36 451</u> 20 818
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 754</u> 20 936	<u>26 310</u> 20 936	<u>39 821</u> 20 896	<u>33 854</u> 20 936	<u>39 862</u> 20 936	<u>39 862</u> 20 936	<u>36 572</u> 20 936
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 923</u> 21 102	<u>26 479</u> 21 102	<u>39 989</u> 21 061	<u>34 024</u> 21 102	<u>40 031</u> 21 102	<u>40 031</u> 21 102	<u>36 741</u> 21 102
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 139</u> 21 314	<u>26 695</u> 21 314	<u>40 205</u> 21 272	<u>34 239</u> 21 314	<u>40 247</u> 21 314	<u>40 247</u> 21 314	<u>36 957</u> 21 314
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 526	<u>26 912</u> 21 526	<u>40 421</u> 21 485	<u>34 456</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>37 174</u> 21 526

						-	-	-	-	-	
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 367</u> 21 849	<u>40 793</u> 21 849	<u>40 793</u> 21 849	<u>27 868</u> 21 849	<u>29 852</u> 21 491	<u>35 058</u> 21 849	<u>31 435</u> 21 849
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 701</u> 22 177	<u>41 127</u> 22 177	<u>41 127</u> 22 177	<u>28 202</u> 22 177	<u>30 181</u> 21 813	<u>35 392</u> 22 177	<u>31 769</u> 22 177
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 510	<u>41 467</u> 22 510	<u>41 467</u> 22 510	<u>28 542</u> 22 510	<u>30 515</u> 22 140	<u>35 731</u> 22 510	<u>32 108</u> 22 510
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 038</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>27 538</u> 21 526	<u>29 528</u> 21 173	<u>34 728</u> 21 526	<u>31 105</u> 21 526
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>27 758</u> 21 742	<u>29 744</u> 21 385	<u>34 948</u> 21 742	<u>31 325</u> 21 742
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 590</u> 22 067	<u>41 016</u> 22 067	<u>41 016</u> 22 067	<u>28 090</u> 22 067	<u>30 071</u> 21 705	<u>35 280</u> 22 067	<u>31 657</u> 22 067
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 928</u> 22 399	<u>41 354</u> 22 399	<u>41 354</u> 22 399	<u>28 429</u> 22 399	<u>30 404</u> 22 032	<u>35 618</u> 22 399	<u>31 995</u> 22 399
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 734	<u>41 696</u> 22 734	<u>41 696</u> 22 734	<u>28 771</u> 22 734	<u>30 740</u> 22 361	<u>35 960</u> 22 734	<u>32 337</u> 22 734
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>27 758</u> 21 742	<u>29 744</u> 21 385	<u>34 948</u> 21 742	<u>31 325</u> 21 742
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 479</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 980</u> 21 959	<u>29 962</u> 21 599	<u>35 169</u> 21 959	<u>31 546</u> 21 959
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 815</u> 22 289	<u>41 241</u> 22 289	<u>41 241</u> 22 289	<u>28 316</u> 22 289	<u>30 293</u> 21 923	<u>35 506</u> 22 289	<u>31 883</u> 22 289
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 156</u> 22 623	<u>41 582</u> 22 623	<u>41 582</u> 22 623	<u>28 657</u> 22 623	<u>30 628</u> 22 251	<u>35 846</u> 22 623	<u>32 223</u> 22 623
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 502</u> 22 962	<u>41 928</u> 22 962	<u>41 928</u> 22 962	<u>29 003</u> 22 962	<u>30 968</u> 22 585	<u>36 193</u> 22 962	<u>32 570</u> 22 962

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 685</u> 21 849	<u>27 241</u> 21 849	<u>40 750</u> 21 807	<u>34 786</u> 21 849	<u>40 793</u> 21 849	<u>40 793</u> 21 849	<u>37 503</u> 21 849
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 020</u> 22 177	<u>27 575</u> 22 177	<u>41 084</u> 22 134	<u>35 120</u> 22 177	<u>41 127</u> 22 177	<u>41 127</u> 22 177	<u>37 837</u> 22 177
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 510	<u>27 915</u> 22 510	<u>41 423</u> 22 466	<u>35 460</u> 22 510	<u>41 467</u> 22 510	<u>41 467</u> 22 510	<u>38 177</u> 22 510
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 526	<u>26 912</u> 21 526	<u>40 421</u> 21 485	<u>34 456</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>40 464</u> 21 526	<u>37 174</u> 21 526
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 576</u> 21 742	<u>27 132</u> 21 742	<u>40 641</u> 21 700	<u>34 676</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>37 394</u> 21 742
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 908</u> 22 067	<u>27 464</u> 22 067	<u>40 972</u> 22 025	<u>35 008</u> 22 067	<u>41 016</u> 22 067	<u>41 016</u> 22 067	<u>37 726</u> 22 067
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 246</u> 22 399	<u>27 802</u> 22 399	<u>41 310</u> 22 356	<u>35 347</u> 22 399	<u>41 354</u> 22 399	<u>41 354</u> 22 399	<u>38 064</u> 22 399
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 588</u> 22 734	<u>28 144</u> 22 734	<u>41 651</u> 22 690	<u>35 689</u> 22 734	<u>41 696</u> 22 734	<u>41 696</u> 22 734	<u>38 406</u> 22 734
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 576</u> 21 742	<u>27 132</u> 21 742	<u>40 641</u> 21 700	<u>34 676</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>40 684</u> 21 742	<u>37 394</u> 21 742
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 797</u> 21 959	<u>27 353</u> 21 959	<u>40 862</u> 21 916	<u>34 898</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>37 615</u> 21 959
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 133</u> 22 289	<u>27 689</u> 22 289	<u>41 197</u> 22 245	<u>35 234</u> 22 289	<u>41 241</u> 22 289	<u>41 241</u> 22 289	<u>37 951</u> 22 289
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 474</u> 22 623	<u>28 030</u> 22 623	<u>41 537</u> 22 579	<u>35 575</u> 22 623	<u>41 582</u> 22 623	<u>41 582</u> 22 623	<u>38 292</u> 22 623
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 820</u> 22 962	<u>28 376</u> 22 962	<u>41 883</u> 22 918	<u>35 921</u> 22 962	<u>41 928</u> 22 962	<u>41 928</u> 22 962	<u>38 638</u> 22 962

						-	-	-	-	-	
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 479</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>27 980</u> 21 959	<u>29 962</u> 21 599	<u>35 169</u> 21 959	<u>31 546</u> 21 959
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 703</u> 22 179	<u>41 130</u> 22 179	<u>41 130</u> 22 179	<u>28 204</u> 22 179	<u>30 183</u> 21 815	<u>35 394</u> 22 179	<u>31 771</u> 22 179
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 042</u> 22 511	<u>41 468</u> 22 511	<u>41 468</u> 22 511	<u>28 543</u> 22 511	<u>30 516</u> 22 141	<u>35 732</u> 22 511	<u>32 109</u> 22 511
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 387</u> 22 849	<u>41 813</u> 22 849	<u>41 813</u> 22 849	<u>28 888</u> 22 849	<u>30 855</u> 22 474	<u>36 078</u> 22 849	<u>32 454</u> 22 849
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 737</u> 23 192	<u>42 163</u> 23 192	<u>42 163</u> 23 192	<u>29 237</u> 23 192	<u>31 199</u> 22 811	<u>36 427</u> 23 192	<u>32 804</u> 23 192
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 781</u> 24 216	<u>43 207</u> 24 216	<u>43 207</u> 24 216	<u>30 282</u> 24 216	<u>32 226</u> 23 818	<u>37 471</u> 24 216	<u>33 848</u> 24 216
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 028</u> 24 458	<u>43 454</u> 24 458	<u>43 454</u> 24 458	<u>30 528</u> 24 458	<u>32 469</u> 24 056	<u>37 718</u> 24 458	<u>34 095</u> 24 458
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 278</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>30 778</u> 24 703	<u>32 715</u> 24 297	<u>37 968</u> 24 703	<u>34 345</u> 24 703
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 655</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>31 155</u> 25 073	<u>33 086</u> 24 661	<u>38 345</u> 25 073	<u>34 722</u> 25 073
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 039</u> 25 449	<u>44 465</u> 25 449	<u>44 465</u> 25 449	<u>31 539</u> 25 449	<u>33 463</u> 25 031	<u>38 729</u> 25 449	<u>35 106</u> 25 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 428</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>31 929</u> 25 831	<u>33 846</u> 25 407	<u>39 118</u> 25 831	<u>35 495</u> 25 831
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 278</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>30 778</u> 24 703	<u>32 715</u> 24 297	<u>37 968</u> 24 703	<u>34 345</u> 24 703

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 797</u> 21 959	<u>27 353</u> 21 959	<u>40 862</u> 21 916	<u>34 898</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>40 905</u> 21 959	<u>37 615</u> 21 959
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 022</u> 22 179	<u>27 577</u> 22 179	<u>41 086</u> 22 136	<u>35 122</u> 22 179	<u>41 130</u> 22 179	<u>41 130</u> 22 179	<u>37 839</u> 22 179
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 360</u> 22 511	<u>27 916</u> 22 511	<u>41 424</u> 22 467	<u>35 461</u> 22 511	<u>41 468</u> 22 511	<u>41 468</u> 22 511	<u>38 178</u> 22 511
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 705</u> 22 849	<u>28 261</u> 22 849	<u>41 768</u> 22 805	<u>35 806</u> 22 849	<u>41 813</u> 22 849	<u>41 813</u> 22 849	<u>38 523</u> 22 849
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 055</u> 23 192	<u>28 611</u> 23 192	<u>42 117</u> 23 147	<u>36 155</u> 23 192	<u>42 163</u> 23 192	<u>42 163</u> 23 192	<u>38 873</u> 23 192
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 099</u> 24 216	<u>29 655</u> 24 216	<u>43 159</u> 24 169	<u>37 200</u> 24 216	<u>43 207</u> 24 216	<u>43 207</u> 24 216	<u>39 917</u> 24 216
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 346</u> 24 458	<u>29 902</u> 24 458	<u>43 405</u> 24 410	<u>37 446</u> 24 458	<u>43 454</u> 24 458	<u>43 454</u> 24 458	<u>40 164</u> 24 458
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 596</u> 24 703	<u>30 152</u> 24 703	<u>43 655</u> 24 655	<u>37 696</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>40 414</u> 24 703
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 973</u> 25 073	<u>30 529</u> 25 073	<u>44 031</u> 25 024	<u>38 074</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>44 081</u> 25 073	<u>40 791</u> 25 073
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 357</u> 25 449	<u>30 913</u> 25 449	<u>44 414</u> 25 400	<u>38 457</u> 25 449	<u>44 465</u> 25 449	<u>44 465</u> 25 449	<u>41 175</u> 25 449
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 746</u> 25 831	<u>31 302</u> 25 831	<u>44 803</u> 25 781	<u>38 847</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>44 854</u> 25 831	<u>41 564</u> 25 831
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 596</u> 24 703	<u>30 152</u> 24 703	<u>43 655</u> 24 655	<u>37 696</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>43 704</u> 24 703	<u>40 414</u> 24 703

						-	-	-	-	-	
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 530</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>31 030</u> 24 950	<u>32 963</u> 24 541	<u>38 220</u> 24 950	<u>34 597</u> 24 950
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 911</u> 25 324	<u>44 338</u> 25 324	<u>44 338</u> 25 324	<u>31 412</u> 25 324	<u>33 338</u> 24 909	<u>38 602</u> 25 324	<u>34 979</u> 25 324
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 299</u> 25 704	<u>44 725</u> 25 704	<u>44 725</u> 25 704	<u>31 799</u> 25 704	<u>33 719</u> 25 282	<u>38 989</u> 25 704	<u>35 366</u> 25 704
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 691</u> 26 089	<u>45 117</u> 26 089	<u>45 117</u> 26 089	<u>32 192</u> 26 089	<u>34 105</u> 25 661	<u>39 382</u> 26 089	<u>35 759</u> 26 089
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 530</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>31 030</u> 24 950	<u>32 963</u> 24 541	<u>38 220</u> 24 950	<u>34 597</u> 24 950
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 784</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>31 285</u> 25 199	<u>33 213</u> 24 786	<u>38 475</u> 25 199	<u>34 852</u> 25 199
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 169</u> 25 577	<u>44 595</u> 25 577	<u>44 595</u> 25 577	<u>31 670</u> 25 577	<u>33 592</u> 25 157	<u>38 860</u> 25 577	<u>35 237</u> 25 577
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 561</u> 25 961	<u>44 987</u> 25 961	<u>44 987</u> 25 961	<u>32 061</u> 25 961	<u>33 977</u> 25 535	<u>39 251</u> 25 961	<u>35 628</u> 25 961
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 958</u> 26 350	<u>45 384</u> 26 350	<u>45 384</u> 26 350	<u>32 459</u> 26 350	<u>34 367</u> 25 918	<u>39 648</u> 26 350	<u>36 025</u> 26 350
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 784</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>31 285</u> 25 199	<u>33 213</u> 24 786	<u>38 475</u> 25 199	<u>34 852</u> 25 199
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 041</u> 25 451	<u>44 467</u> 25 451	<u>44 467</u> 25 451	<u>31 542</u> 25 451	<u>33 466</u> 25 033	<u>38 731</u> 25 451	<u>35 108</u> 25 451
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 430</u> 25 833	<u>44 856</u> 25 833	<u>44 856</u> 25 833	<u>31 931</u> 25 833	<u>33 848</u> 25 409	<u>39 121</u> 25 833	<u>35 498</u> 25 833
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 825</u> 26 220	<u>45 251</u> 26 220	<u>45 251</u> 26 220	<u>32 326</u> 26 220	<u>34 237</u> 25 790	<u>39 516</u> 26 220	<u>35 893</u> 26 220

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 848</u> 24 950	<u>30 404</u> 24 950	<u>43 907</u> 24 902	<u>37 949</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>40 666</u> 24 950
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 230</u> 25 324	<u>30 785</u> 25 324	<u>44 288</u> 25 275	<u>38 330</u> 25 324	<u>44 338</u> 25 324	<u>44 338</u> 25 324	<u>41 047</u> 25 324
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 617</u> 25 704	<u>31 173</u> 25 704	<u>44 674</u> 25 654	<u>38 717</u> 25 704	<u>44 725</u> 25 704	<u>44 725</u> 25 704	<u>41 435</u> 25 704
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 010</u> 26 089	<u>31 565</u> 26 089	<u>45 066</u> 26 038	<u>39 110</u> 26 089	<u>45 117</u> 26 089	<u>45 117</u> 26 089	<u>41 827</u> 26 089
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 848</u> 24 950	<u>30 404</u> 24 950	<u>43 907</u> 24 902	<u>37 949</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>43 956</u> 24 950	<u>40 666</u> 24 950
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 102</u> 25 199	<u>30 658</u> 25 199	<u>44 161</u> 25 151	<u>38 203</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>40 920</u> 25 199
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 487</u> 25 577	<u>31 043</u> 25 577	<u>44 545</u> 25 527	<u>38 588</u> 25 577	<u>44 595</u> 25 577	<u>44 595</u> 25 577	<u>41 305</u> 25 577
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 879</u> 25 961	<u>31 435</u> 25 961	<u>44 936</u> 25 910	<u>38 979</u> 25 961	<u>44 987</u> 25 961	<u>44 987</u> 25 961	<u>41 697</u> 25 961
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 276</u> 26 350	<u>31 832</u> 26 350	<u>45 332</u> 26 299	<u>39 377</u> 26 350	<u>45 384</u> 26 350	<u>45 384</u> 26 350	<u>42 094</u> 26 350
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 102</u> 25 199	<u>30 658</u> 25 199	<u>44 161</u> 25 151	<u>38 203</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>44 210</u> 25 199	<u>40 920</u> 25 199
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 359</u> 25 451	<u>30 915</u> 25 451	<u>44 417</u> 25 402	<u>38 460</u> 25 451	<u>44 467</u> 25 451	<u>44 467</u> 25 451	<u>41 177</u> 25 451
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 748</u> 25 833	<u>31 304</u> 25 833	<u>44 805</u> 25 783	<u>38 849</u> 25 833	<u>44 856</u> 25 833	<u>44 856</u> 25 833	<u>41 566</u> 25 833
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 143</u> 26 220	<u>31 699</u> 26 220	<u>45 199</u> 26 169	<u>39 244</u> 26 220	<u>45 251</u> 26 220	<u>45 251</u> 26 220	<u>41 961</u> 26 220

						-	-	-	-	-	
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	$\frac{29\,227}{26\,614}$	$\frac{45\,653}{26\,614}$	$\frac{45\,653}{26\,614}$	$\frac{32\,727}{26\,614}$	$\frac{34\,632}{26\,177}$	$\frac{39\,917}{26\,614}$	$\frac{36\,294}{26\,614}$
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	$\frac{27\,126}{24\,554}$	$\frac{43\,552}{24\,554}$	$\frac{43\,552}{24\,554}$	$\frac{30\,627}{24\,554}$	$\frac{32\,566}{24\,151}$	$\frac{37\,816}{24\,554}$	$\frac{34\,193}{24\,554}$
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	$\frac{27\,376}{24\,799}$	$\frac{43\,802}{24\,799}$	$\frac{43\,802}{24\,799}$	$\frac{30\,877}{24\,799}$	$\frac{32\,812}{24\,392}$	$\frac{38\,066}{24\,799}$	$\frac{34\,443}{24\,799}$
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	$\frac{27\,629}{25\,048}$	$\frac{44\,055}{25\,048}$	$\frac{44\,055}{25\,048}$	$\frac{31\,130}{25\,048}$	$\frac{33\,061}{24\,637}$	$\frac{38\,320}{25\,048}$	$\frac{34\,697}{25\,048}$
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	$\frac{28\,013}{25\,424}$	$\frac{44\,439}{25\,424}$	$\frac{44\,439}{25\,424}$	$\frac{31\,514}{25\,424}$	$\frac{33\,438}{25\,007}$	$\frac{38\,704}{25\,424}$	$\frac{35\,081}{25\,424}$
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	$\frac{28\,401}{25\,805}$	$\frac{44\,828}{25\,805}$	$\frac{44\,828}{25\,805}$	$\frac{31\,902}{25\,805}$	$\frac{33\,820}{25\,381}$	$\frac{39\,092}{25\,805}$	$\frac{35\,469}{25\,805}$
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	$\frac{28\,796}{26\,192}$	$\frac{45\,222}{26\,192}$	$\frac{45\,222}{26\,192}$	$\frac{32\,297}{26\,192}$	$\frac{34\,209}{25\,762}$	$\frac{39\,487}{26\,192}$	$\frac{35\,864}{26\,192}$
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	$\frac{27\,629}{25\,048}$	$\frac{44\,055}{25\,048}$	$\frac{44\,055}{25\,048}$	$\frac{31\,130}{25\,048}$	$\frac{33\,061}{24\,637}$	$\frac{38\,320}{25\,048}$	$\frac{34\,697}{25\,048}$
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	$\frac{27\,885}{25\,298}$	$\frac{44\,311}{25\,298}$	$\frac{44\,311}{25\,298}$	$\frac{31\,386}{25\,298}$	$\frac{33\,312}{24\,883}$	$\frac{38\,575}{25\,298}$	$\frac{34\,952}{25\,298}$
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	$\frac{28\,272}{25\,678}$	$\frac{44\,698}{25\,678}$	$\frac{44\,698}{25\,678}$	$\frac{31\,773}{25\,678}$	$\frac{33\,693}{25\,256}$	$\frac{38\,962}{25\,678}$	$\frac{35\,339}{25\,678}$
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	$\frac{28\,665}{26\,063}$	$\frac{45\,091}{26\,063}$	$\frac{45\,091}{26\,063}$	$\frac{32\,165}{26\,063}$	$\frac{34\,079}{25\,635}$	$\frac{39\,355}{26\,063}$	$\frac{35\,732}{26\,063}$
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	$\frac{29\,064}{26\,454}$	$\frac{45\,490}{26\,454}$	$\frac{45\,490}{26\,454}$	$\frac{32\,565}{26\,454}$	$\frac{34\,472}{26\,020}$	$\frac{39\,755}{26\,454}$	$\frac{36\,131}{26\,454}$

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 545</u> 26 614	<u>32 101</u> 26 614	<u>45 600</u> 26 562	<u>39 645</u> 26 614	<u>45 653</u> 26 614	<u>45 653</u> 26 614	<u>42 363</u> 26 614
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 444</u> 24 554	<u>30 000</u> 24 554	<u>43 504</u> 24 507	<u>37 545</u> 24 554	<u>43 552</u> 24 554	<u>43 552</u> 24 554	<u>40 262</u> 24 554
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 694</u> 24 799	<u>30 250</u> 24 799	<u>43 753</u> 24 751	<u>37 795</u> 24 799	<u>43 802</u> 24 799	<u>43 802</u> 24 799	<u>40 512</u> 24 799
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 948</u> 25 048	<u>30 503</u> 25 048	<u>44 006</u> 24 999	<u>38 048</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>40 765</u> 25 048
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 424	<u>30 887</u> 25 424	<u>44 389</u> 25 375	<u>38 432</u> 25 424	<u>44 439</u> 25 424	<u>44 439</u> 25 424	<u>41 149</u> 25 424
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 720</u> 25 805	<u>31 275</u> 25 805	<u>44 777</u> 25 755	<u>38 820</u> 25 805	<u>44 828</u> 25 805	<u>44 828</u> 25 805	<u>41 537</u> 25 805
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 115</u> 26 192	<u>31 670</u> 26 192	<u>45 171</u> 26 141	<u>39 215</u> 26 192	<u>45 222</u> 26 192	<u>45 222</u> 26 192	<u>41 932</u> 26 192
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 948</u> 25 048	<u>30 503</u> 25 048	<u>44 006</u> 24 999	<u>38 048</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>44 055</u> 25 048	<u>40 765</u> 25 048
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 203</u> 25 298	<u>30 759</u> 25 298	<u>44 261</u> 25 249	<u>38 304</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>41 021</u> 25 298
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 590</u> 25 678	<u>31 146</u> 25 678	<u>44 647</u> 25 628	<u>38 691</u> 25 678	<u>44 698</u> 25 678	<u>44 698</u> 25 678	<u>41 408</u> 25 678
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 983</u> 26 063	<u>31 539</u> 26 063	<u>45 039</u> 26 012	<u>39 083</u> 26 063	<u>45 091</u> 26 063	<u>45 091</u> 26 063	<u>41 801</u> 26 063
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 382</u> 26 454	<u>31 938</u> 26 454	<u>45 438</u> 26 403	<u>39 483</u> 26 454	<u>45 490</u> 26 454	<u>45 490</u> 26 454	<u>42 200</u> 26 454

						-	-	-	-	-	
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 885</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>31 386</u> 25 298	<u>33 312</u> 24 883	<u>38 575</u> 25 298	<u>34 952</u> 25 298
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>31 643</u> 25 551	<u>33 566</u> 25 131	<u>38 833</u> 25 551	<u>35 210</u> 25 551
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 534</u> 25 935	<u>44 960</u> 25 935	<u>44 960</u> 25 935	<u>32 035</u> 25 935	<u>33 951</u> 25 509	<u>39 225</u> 25 935	<u>35 602</u> 25 935
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 930</u> 26 323	<u>45 356</u> 26 323	<u>45 356</u> 26 323	<u>32 431</u> 26 323	<u>34 340</u> 25 891	<u>39 621</u> 26 323	<u>35 998</u> 26 323
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 334</u> 26 719	<u>45 760</u> 26 719	<u>45 760</u> 26 719	<u>32 835</u> 26 719	<u>34 737</u> 26 280	<u>40 024</u> 26 719	<u>36 401</u> 26 719
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>31 643</u> 25 551	<u>33 566</u> 25 131	<u>38 833</u> 25 551	<u>35 210</u> 25 551
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>31 904</u> 25 807	<u>33 822</u> 25 383	<u>39 094</u> 25 807	<u>35 471</u> 25 807
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 799</u> 26 194	<u>45 225</u> 26 194	<u>45 225</u> 26 194	<u>32 299</u> 26 194	<u>34 211</u> 25 764	<u>39 489</u> 26 194	<u>35 866</u> 26 194
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 199</u> 26 587	<u>45 625</u> 26 587	<u>45 625</u> 26 587	<u>32 700</u> 26 587	<u>34 605</u> 26 150	<u>39 889</u> 26 587	<u>36 266</u> 26 587
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 606</u> 26 986	<u>46 032</u> 26 986	<u>46 032</u> 26 986	<u>33 107</u> 26 986	<u>35 005</u> 26 543	<u>40 297</u> 26 986	<u>36 674</u> 26 986
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 394</u> 25 797	<u>44 820</u> 25 797	<u>44 820</u> 25 797	<u>31 894</u> 25 797	<u>33 813</u> 25 374	<u>39 084</u> 25 797	<u>35 461</u> 25 797
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 657</u> 26 055	<u>45 083</u> 26 055	<u>45 083</u> 26 055	<u>32 158</u> 26 055	<u>34 072</u> 25 627	<u>39 347</u> 26 055	<u>35 724</u> 26 055

					-	-	.	-	-	-	
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 203</u> 25 298	<u>30 759</u> 25 298	<u>44 261</u> 25 249	<u>38 304</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>44 311</u> 25 298	<u>41 021</u> 25 298
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 461</u> 25 551	<u>31 017</u> 25 551	<u>44 518</u> 25 501	<u>38 561</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>41 279</u> 25 551
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 852</u> 25 935	<u>31 408</u> 25 935	<u>44 909</u> 25 885	<u>38 953</u> 25 935	<u>44 960</u> 25 935	<u>44 960</u> 25 935	<u>41 670</u> 25 935
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 26 323	<u>31 804</u> 26 323	<u>45 304</u> 26 272	<u>39 349</u> 26 323	<u>45 356</u> 26 323	<u>45 356</u> 26 323	<u>42 066</u> 26 323
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 652</u> 26 719	<u>32 208</u> 26 719	<u>45 707</u> 26 667	<u>39 753</u> 26 719	<u>45 760</u> 26 719	<u>45 760</u> 26 719	<u>42 470</u> 26 719
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 461</u> 25 551	<u>31 017</u> 25 551	<u>44 518</u> 25 501	<u>38 561</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>44 569</u> 25 551	<u>41 279</u> 25 551
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 722</u> 25 807	<u>31 278</u> 25 807	<u>44 779</u> 25 757	<u>38 822</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>44 830</u> 25 807	<u>41 540</u> 25 807
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 117</u> 26 194	<u>31 673</u> 26 194	<u>45 173</u> 26 143	<u>39 217</u> 26 194	<u>45 225</u> 26 194	<u>45 225</u> 26 194	<u>41 935</u> 26 194
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 517</u> 26 587	<u>32 073</u> 26 587	<u>45 573</u> 26 535	<u>39 618</u> 26 587	<u>45 625</u> 26 587	<u>45 625</u> 26 587	<u>42 335</u> 26 587
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 924</u> 26 986	<u>32 480</u> 26 986	<u>45 979</u> 26 933	<u>40 025</u> 26 986	<u>46 032</u> 26 986	<u>46 032</u> 26 986	<u>42 742</u> 26 986
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 712</u> 25 797	<u>31 268</u> 25 797	<u>44 769</u> 25 747	<u>38 812</u> 25 797	<u>44 820</u> 25 797	<u>44 820</u> 25 797	<u>41 530</u> 25 797
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 975</u> 26 055	<u>31 531</u> 26 055	<u>45 032</u> 26 005	<u>39 076</u> 26 055	<u>45 083</u> 26 055	<u>45 083</u> 26 055	<u>41 793</u> 26 055

						-	-	-	-	-	
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 923</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>32 423</u> 26 315	<u>34 333</u> 25 883	<u>39 613</u> 26 315	<u>35 990</u> 26 315
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 325</u> 26 710	<u>45 751</u> 26 710	<u>45 751</u> 26 710	<u>32 826</u> 26 710	<u>34 729</u> 26 272	<u>40 016</u> 26 710	<u>36 393</u> 26 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 734</u> 27 111	<u>46 161</u> 27 111	<u>46 161</u> 27 111	<u>33 235</u> 27 111	<u>35 131</u> 26 666	<u>40 425</u> 27 111	<u>36 802</u> 27 111
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 149</u> 27 518	<u>46 575</u> 27 518	<u>46 575</u> 27 518	<u>33 650</u> 27 518	<u>35 539</u> 27 066	<u>40 840</u> 27 518	<u>37 217</u> 27 518
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 923</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>32 423</u> 26 315	<u>34 333</u> 25 883	<u>39 613</u> 26 315	<u>35 990</u> 26 315
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 191</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>32 692</u> 26 579	<u>34 597</u> 26 143	<u>39 882</u> 26 579	<u>36 259</u> 26 579
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 26 977	<u>46 023</u> 26 977	<u>46 023</u> 26 977	<u>33 098</u> 26 977	<u>34 996</u> 26 534	<u>40 288</u> 26 977	<u>36 665</u> 26 977
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 383	<u>46 437</u> 27 383	<u>46 437</u> 27 383	<u>33 512</u> 27 383	<u>35 403</u> 26 933	<u>40 701</u> 27 383	<u>37 078</u> 27 383
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 429</u> 27 792	<u>46 855</u> 27 792	<u>46 855</u> 27 792	<u>33 930</u> 27 792	<u>35 815</u> 27 336	<u>41 120</u> 27 792	<u>37 497</u> 27 792
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 191</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>32 692</u> 26 579	<u>34 597</u> 26 143	<u>39 882</u> 26 579	<u>36 259</u> 26 579
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 462</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>32 963</u> 26 845	<u>34 864</u> 26 404	<u>40 153</u> 26 845	<u>36 530</u> 26 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 873</u> 27 247	<u>46 299</u> 27 247	<u>46 299</u> 27 247	<u>33 373</u> 27 247	<u>35 267</u> 26 800	<u>40 563</u> 27 247	<u>36 940</u> 27 247
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 290</u> 27 656	<u>46 716</u> 27 656	<u>46 716</u> 27 656	<u>33 790</u> 27 656	<u>35 677</u> 27 202	<u>40 980</u> 27 656	<u>37 357</u> 27 656

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 241</u> 26 315	<u>31 796</u> 26 315	<u>45 297</u> 26 264	<u>39 341</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>42 058</u> 26 315
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 643</u> 26 710	<u>32 199</u> 26 710	<u>45 698</u> 26 658	<u>39 744</u> 26 710	<u>45 751</u> 26 710	<u>45 751</u> 26 710	<u>42 461</u> 26 710
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 053</u> 27 111	<u>32 608</u> 27 111	<u>46 107</u> 27 059	<u>40 153</u> 27 111	<u>46 161</u> 27 111	<u>46 161</u> 27 111	<u>42 870</u> 27 111
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 468</u> 27 518	<u>33 023</u> 27 518	<u>46 521</u> 27 465	<u>40 568</u> 27 518	<u>46 575</u> 27 518	<u>46 575</u> 27 518	<u>43 285</u> 27 518
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 241</u> 26 315	<u>31 796</u> 26 315	<u>45 297</u> 26 264	<u>39 341</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>45 349</u> 26 315	<u>42 058</u> 26 315
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 510</u> 26 579	<u>32 065</u> 26 579	<u>45 565</u> 26 527	<u>39 610</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>42 327</u> 26 579
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 916</u> 26 977	<u>32 471</u> 26 977	<u>45 970</u> 26 925	<u>40 016</u> 26 977	<u>46 023</u> 26 977	<u>46 023</u> 26 977	<u>42 733</u> 26 977
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 329</u> 27 383	<u>32 885</u> 27 383	<u>46 383</u> 27 330	<u>40 430</u> 27 383	<u>46 437</u> 27 383	<u>46 437</u> 27 383	<u>43 147</u> 27 383
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 747</u> 27 792	<u>33 303</u> 27 792	<u>46 800</u> 27 739	<u>40 848</u> 27 792	<u>46 855</u> 27 792	<u>46 855</u> 27 792	<u>43 565</u> 27 792
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 510</u> 26 579	<u>32 065</u> 26 579	<u>45 565</u> 26 527	<u>39 610</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>45 617</u> 26 579	<u>42 327</u> 26 579
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 781</u> 26 845	<u>32 336</u> 26 845	<u>45 835</u> 26 793	<u>39 881</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>42 598</u> 26 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 191</u> 27 247	<u>32 747</u> 27 247	<u>46 245</u> 27 194	<u>40 291</u> 27 247	<u>46 299</u> 27 247	<u>46 299</u> 27 247	<u>43 009</u> 27 247
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 608</u> 27 656	<u>33 164</u> 27 656	<u>46 661</u> 27 602	<u>40 708</u> 27 656	<u>46 716</u> 27 656	<u>46 716</u> 27 656	<u>43 426</u> 27 656

						-	-	-	-	-	
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 713</u> 28 071	<u>47 140</u> 28 071	<u>47 140</u> 28 071	<u>34 214</u> 28 071	<u>36 094</u> 27 610	<u>41 404</u> 28 071	<u>37 781</u> 28 071
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 462</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>32 963</u> 26 845	<u>34 864</u> 26 404	<u>40 153</u> 26 845	<u>36 530</u> 26 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 736</u> 27 113	<u>46 162</u> 27 113	<u>46 162</u> 27 113	<u>33 236</u> 27 113	<u>35 132</u> 26 668	<u>40 426</u> 27 113	<u>36 803</u> 27 113
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 150</u> 27 519	<u>46 576</u> 27 519	<u>46 576</u> 27 519	<u>33 651</u> 27 519	<u>35 540</u> 27 068	<u>40 841</u> 27 519	<u>37 218</u> 27 519
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 572</u> 27 932	<u>46 998</u> 27 932	<u>46 998</u> 27 932	<u>34 072</u> 27 932	<u>35 955</u> 27 474	<u>41 262</u> 27 932	<u>37 639</u> 27 932
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 999</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>34 499</u> 28 351	<u>36 375</u> 27 886	<u>41 689</u> 28 351	<u>38 066</u> 28 351
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 557</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>34 058</u> 27 918	<u>35 941</u> 27 460	<u>41 248</u> 27 918	<u>37 625</u> 27 918
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 842</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>34 342</u> 28 197	<u>36 220</u> 27 734	<u>41 532</u> 28 197	<u>37 909</u> 28 197
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 273</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>34 774</u> 28 620	<u>36 645</u> 28 150	<u>41 964</u> 28 620	<u>38 341</u> 28 620
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 711</u> 29 049	<u>48 137</u> 29 049	<u>48 137</u> 29 049	<u>35 212</u> 29 049	<u>37 076</u> 28 573	<u>42 402</u> 29 049	<u>38 779</u> 29 049
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 156</u> 29 485	<u>48 582</u> 29 485	<u>48 582</u> 29 485	<u>35 657</u> 29 485	<u>37 513</u> 29 001	<u>42 846</u> 29 485	<u>39 223</u> 29 485
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 448</u> 26 831	<u>45 874</u> 26 831	<u>45 874</u> 26 831	<u>32 949</u> 26 831	<u>34 849</u> 26 390	<u>40 138</u> 26 831	<u>36 515</u> 26 831

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 032</u> 28 071	<u>33 587</u> 28 071	<u>47 084</u> 28 017	<u>41 132</u> 28 071	<u>47 140</u> 28 071	<u>47 140</u> 28 071	<u>43 849</u> 28 071
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 781</u> 26 845	<u>32 336</u> 26 845	<u>45 835</u> 26 793	<u>39 881</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>45 888</u> 26 845	<u>42 598</u> 26 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 054</u> 27 113	<u>32 610</u> 27 113	<u>46 108</u> 27 060	<u>40 154</u> 27 113	<u>46 162</u> 27 113	<u>46 162</u> 27 113	<u>42 872</u> 27 113
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 469</u> 27 519	<u>33 024</u> 27 519	<u>46 522</u> 27 466	<u>40 569</u> 27 519	<u>46 576</u> 27 519	<u>46 576</u> 27 519	<u>43 286</u> 27 519
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 890</u> 27 932	<u>33 446</u> 27 932	<u>46 943</u> 27 878	<u>40 991</u> 27 932	<u>46 998</u> 27 932	<u>46 998</u> 27 932	<u>43 708</u> 27 932
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 317</u> 28 351	<u>33 873</u> 28 351	<u>47 369</u> 28 296	<u>41 418</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351	<u>44 135</u> 28 351
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 876</u> 27 918	<u>33 431</u> 27 918	<u>46 928</u> 27 864	<u>40 976</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>43 693</u> 27 918
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 160</u> 28 197	<u>33 716</u> 28 197	<u>47 212</u> 28 142	<u>41 260</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>43 978</u> 28 197
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 591</u> 28 620	<u>34 147</u> 28 620	<u>47 643</u> 28 565	<u>41 692</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>44 409</u> 28 620
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 029</u> 29 049	<u>34 585</u> 29 049	<u>48 080</u> 28 993	<u>42 130</u> 29 049	<u>48 137</u> 29 049	<u>48 137</u> 29 049	<u>44 847</u> 29 049
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 474</u> 29 485	<u>35 030</u> 29 485	<u>48 524</u> 29 428	<u>42 575</u> 29 485	<u>48 582</u> 29 485	<u>48 582</u> 29 485	<u>45 292</u> 29 485
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 766</u> 26 831	<u>32 322</u> 26 831	<u>45 821</u> 26 779	<u>39 867</u> 26 831	<u>45 874</u> 26 831	<u>45 874</u> 26 831	<u>42 584</u> 26 831

						-	-	-	-	-	
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	$\frac{29\,721}{27\,098}$	$\frac{46\,147}{27\,098}$	$\frac{46\,147}{27\,098}$	$\frac{33\,222}{27\,098}$	$\frac{35\,118}{26\,654}$	$\frac{40\,412}{27\,098}$	$\frac{36\,789}{27\,098}$
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	$\frac{30\,136}{27\,505}$	$\frac{46\,562}{27\,505}$	$\frac{46\,562}{27\,505}$	$\frac{33\,637}{27\,505}$	$\frac{35\,526}{27\,054}$	$\frac{40\,826}{27\,505}$	$\frac{37\,203}{27\,505}$
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	$\frac{30\,557}{27\,918}$	$\frac{46\,984}{27\,918}$	$\frac{46\,984}{27\,918}$	$\frac{34\,058}{27\,918}$	$\frac{35\,941}{27\,460}$	$\frac{41\,248}{27\,918}$	$\frac{37\,625}{27\,918}$
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	$\frac{30\,984}{28\,337}$	$\frac{47\,411}{28\,337}$	$\frac{47\,411}{28\,337}$	$\frac{34\,485}{28\,337}$	$\frac{36\,361}{27\,872}$	$\frac{41\,675}{28\,337}$	$\frac{38\,052}{28\,337}$
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	$\frac{29\,721}{27\,098}$	$\frac{46\,147}{27\,098}$	$\frac{46\,147}{27\,098}$	$\frac{33\,222}{27\,098}$	$\frac{35\,118}{26\,654}$	$\frac{40\,412}{27\,098}$	$\frac{36\,789}{27\,098}$
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	$\frac{29\,998}{27\,370}$	$\frac{46\,424}{27\,370}$	$\frac{46\,424}{27\,370}$	$\frac{33\,498}{27\,370}$	$\frac{35\,390}{26\,920}$	$\frac{40\,688}{27\,370}$	$\frac{37\,065}{27\,370}$
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	$\frac{30\,417}{27\,781}$	$\frac{46\,843}{27\,781}$	$\frac{46\,843}{27\,781}$	$\frac{33\,918}{27\,781}$	$\frac{35\,803}{27\,325}$	$\frac{41\,107}{27\,781}$	$\frac{37\,484}{27\,781}$
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	$\frac{30\,842}{28\,197}$	$\frac{47\,268}{28\,197}$	$\frac{47\,268}{28\,197}$	$\frac{34\,342}{28\,197}$	$\frac{36\,220}{27\,734}$	$\frac{41\,532}{28\,197}$	$\frac{37\,909}{28\,197}$
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	$\frac{31\,273}{28\,620}$	$\frac{47\,699}{28\,620}$	$\frac{47\,699}{28\,620}$	$\frac{34\,774}{28\,620}$	$\frac{36\,645}{28\,150}$	$\frac{41\,964}{28\,620}$	$\frac{38\,341}{28\,620}$
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	$\frac{29\,998}{27\,370}$	$\frac{46\,424}{27\,370}$	$\frac{46\,424}{27\,370}$	$\frac{33\,498}{27\,370}$	$\frac{35\,390}{26\,920}$	$\frac{40\,688}{27\,370}$	$\frac{37\,065}{27\,370}$
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	$\frac{30\,278}{27\,644}$	$\frac{46\,704}{27\,644}$	$\frac{46\,704}{27\,644}$	$\frac{33\,778}{27\,644}$	$\frac{35\,666}{27\,190}$	$\frac{40\,968}{27\,644}$	$\frac{37\,345}{27\,644}$
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	$\frac{30\,700}{28\,058}$	$\frac{47\,126}{28\,058}$	$\frac{47\,126}{28\,058}$	$\frac{34\,201}{28\,058}$	$\frac{36\,081}{27\,598}$	$\frac{41\,391}{28\,058}$	$\frac{37\,768}{28\,058}$
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	$\frac{31\,129}{28\,479}$	$\frac{47\,555}{28\,479}$	$\frac{47\,555}{28\,479}$	$\frac{34\,630}{28\,479}$	$\frac{36\,503}{28\,012}$	$\frac{41\,820}{28\,479}$	$\frac{38\,197}{28\,479}$

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>30 039</u> 27 098	<u>32 595</u> 27 098	<u>46 094</u> 27 046	<u>40 140</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>42 857</u> 27 098
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 454</u> 27 505	<u>33 010</u> 27 505	<u>46 508</u> 27 452	<u>40 555</u> 27 505	<u>46 562</u> 27 505	<u>46 562</u> 27 505	<u>43 272</u> 27 505
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 876</u> 27 918	<u>33 431</u> 27 918	<u>46 928</u> 27 864	<u>40 976</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>46 984</u> 27 918	<u>43 693</u> 27 918
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>31 303</u> 28 337	<u>33 858</u> 28 337	<u>47 355</u> 28 282	<u>41 403</u> 28 337	<u>47 411</u> 28 337	<u>47 411</u> 28 337	<u>44 120</u> 28 337
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>30 039</u> 27 098	<u>32 595</u> 27 098	<u>46 094</u> 27 046	<u>40 140</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>46 147</u> 27 098	<u>42 857</u> 27 098
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>30 316</u> 27 370	<u>32 872</u> 27 370	<u>46 370</u> 27 317	<u>40 416</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>43 134</u> 27 370
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 735</u> 27 781	<u>33 291</u> 27 781	<u>46 788</u> 27 727	<u>40 836</u> 27 781	<u>46 843</u> 27 781	<u>46 843</u> 27 781	<u>43 553</u> 27 781
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>31 160</u> 28 197	<u>33 716</u> 28 197	<u>47 212</u> 28 142	<u>41 260</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>47 268</u> 28 197	<u>43 978</u> 28 197
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 591</u> 28 620	<u>34 147</u> 28 620	<u>47 643</u> 28 565	<u>41 692</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>47 699</u> 28 620	<u>44 409</u> 28 620
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>30 316</u> 27 370	<u>32 872</u> 27 370	<u>46 370</u> 27 317	<u>40 416</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>46 424</u> 27 370	<u>43 134</u> 27 370
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 596</u> 27 644	<u>33 152</u> 27 644	<u>46 649</u> 27 590	<u>40 696</u> 27 644	<u>46 704</u> 27 644	<u>46 704</u> 27 644	<u>43 414</u> 27 644
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>31 018</u> 28 058	<u>33 574</u> 28 058	<u>47 071</u> 28 004	<u>41 119</u> 28 058	<u>47 126</u> 28 058	<u>47 126</u> 28 058	<u>43 836</u> 28 058
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 448</u> 28 479	<u>34 003</u> 28 479	<u>47 499</u> 28 424	<u>41 548</u> 28 479	<u>47 555</u> 28 479	<u>47 555</u> 28 479	<u>44 265</u> 28 479

						-	-	-	-	-	
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 565</u> 28 906	<u>47 991</u> 28 906	<u>47 991</u> 28 906	<u>35 066</u> 28 906	<u>36 932</u> 28 432	<u>42 256</u> 28 906	<u>38 633</u> 28 906
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 465	<u>47 541</u> 28 465	<u>47 541</u> 28 465	<u>34 616</u> 28 465	<u>36 489</u> 27 998	<u>41 805</u> 28 465	<u>38 182</u> 28 465
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 405</u> 28 749	<u>47 831</u> 28 749	<u>47 831</u> 28 749	<u>34 905</u> 28 749	<u>36 774</u> 28 277	<u>42 095</u> 28 749	<u>38 472</u> 28 749
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 845</u> 29 181	<u>48 271</u> 29 181	<u>48 271</u> 29 181	<u>35 346</u> 29 181	<u>37 207</u> 28 702	<u>42 535</u> 29 181	<u>38 912</u> 29 181
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 291</u> 29 618	<u>48 717</u> 29 618	<u>48 717</u> 29 618	<u>35 791</u> 29 618	<u>37 646</u> 29 132	<u>42 981</u> 29 618	<u>39 358</u> 29 618
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 744</u> 30 062	<u>49 170</u> 30 062	<u>49 170</u> 30 062	<u>36 245</u> 30 062	<u>38 092</u> 29 569	<u>43 435</u> 30 062	<u>39 812</u> 30 062
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 003</u> 28 355	<u>47 429</u> 28 355	<u>47 429</u> 28 355	<u>34 504</u> 28 355	<u>36 379</u> 27 890	<u>41 694</u> 28 355	<u>38 071</u> 28 355
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 292</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>34 793</u> 28 638	<u>36 663</u> 28 168	<u>41 982</u> 28 638	<u>38 359</u> 28 638
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 731</u> 29 069	<u>48 157</u> 29 069	<u>48 157</u> 29 069	<u>35 232</u> 29 069	<u>37 095</u> 28 592	<u>42 422</u> 29 069	<u>38 798</u> 29 069
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 176</u> 29 505	<u>48 602</u> 29 505	<u>48 602</u> 29 505	<u>35 676</u> 29 505	<u>37 533</u> 29 021	<u>42 866</u> 29 505	<u>39 243</u> 29 505
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 627</u> 29 947	<u>49 053</u> 29 947	<u>49 053</u> 29 947	<u>36 128</u> 29 947	<u>37 976</u> 29 456	<u>43 318</u> 29 947	<u>39 695</u> 29 947
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 292</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>34 793</u> 28 638	<u>36 663</u> 28 168	<u>41 982</u> 28 638	<u>38 359</u> 28 638

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 883</u> 28 906	<u>34 439</u> 28 906	<u>47 934</u> 28 850	<u>41 984</u> 28 906	<u>47 991</u> 28 906	<u>47 991</u> 28 906	<u>44 701</u> 28 906
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 433</u> 28 465	<u>33 989</u> 28 465	<u>47 485</u> 28 410	<u>41 534</u> 28 465	<u>47 541</u> 28 465	<u>47 541</u> 28 465	<u>44 251</u> 28 465
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 723</u> 28 749	<u>34 279</u> 28 749	<u>47 774</u> 28 693	<u>41 823</u> 28 749	<u>47 831</u> 28 749	<u>47 831</u> 28 749	<u>44 541</u> 28 749
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>32 163</u> 29 181	<u>34 719</u> 29 181	<u>48 214</u> 29 124	<u>42 264</u> 29 181	<u>48 271</u> 29 181	<u>48 271</u> 29 181	<u>44 981</u> 29 181
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 609</u> 29 618	<u>35 165</u> 29 618	<u>48 658</u> 29 560	<u>42 710</u> 29 618	<u>48 717</u> 29 618	<u>48 717</u> 29 618	<u>45 427</u> 29 618
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 063</u> 30 062	<u>35 618</u> 30 062	<u>49 111</u> 30 004	<u>43 163</u> 30 062	<u>49 170</u> 30 062	<u>49 170</u> 30 062	<u>45 880</u> 30 062
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 321</u> 28 355	<u>33 877</u> 28 355	<u>47 373</u> 28 300	<u>41 422</u> 28 355	<u>47 429</u> 28 355	<u>47 429</u> 28 355	<u>44 139</u> 28 355
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 610</u> 28 638	<u>34 166</u> 28 638	<u>47 661</u> 28 583	<u>41 711</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>44 428</u> 28 638
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 049</u> 29 069	<u>34 605</u> 29 069	<u>48 100</u> 29 013	<u>42 150</u> 29 069	<u>48 157</u> 29 069	<u>48 157</u> 29 069	<u>44 867</u> 29 069
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 494</u> 29 505	<u>35 050</u> 29 505	<u>48 544</u> 29 448	<u>42 595</u> 29 505	<u>48 602</u> 29 505	<u>48 602</u> 29 505	<u>45 312</u> 29 505
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 945</u> 29 947	<u>35 501</u> 29 947	<u>48 994</u> 29 889	<u>43 046</u> 29 947	<u>49 053</u> 29 947	<u>49 053</u> 29 947	<u>45 763</u> 29 947
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 610</u> 28 638	<u>34 166</u> 28 638	<u>47 661</u> 28 583	<u>41 711</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>47 718</u> 28 638	<u>44 428</u> 28 638

						-	-	-	-	-	
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 585</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>35 086</u> 28 926	<u>36 952</u> 28 451	<u>42 276</u> 28 926	<u>38 652</u> 28 926
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 028</u> 29 360	<u>48 454</u> 29 360	<u>48 454</u> 29 360	<u>35 528</u> 29 360	<u>37 387</u> 28 878	<u>42 718</u> 29 360	<u>39 095</u> 29 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 477</u> 29 800	<u>48 903</u> 29 800	<u>48 903</u> 29 800	<u>35 977</u> 29 800	<u>37 829</u> 29 311	<u>43 167</u> 29 800	<u>39 544</u> 29 800
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 932</u> 30 247	<u>49 359</u> 30 247	<u>49 359</u> 30 247	<u>36 433</u> 30 247	<u>38 277</u> 29 750	<u>43 623</u> 30 247	<u>40 000</u> 30 247
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 585</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>35 086</u> 28 926	<u>36 952</u> 28 451	<u>42 276</u> 28 926	<u>38 652</u> 28 926
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 879</u> 29 214	<u>48 305</u> 29 214	<u>48 305</u> 29 214	<u>35 380</u> 29 214	<u>37 241</u> 28 735	<u>42 570</u> 29 214	<u>38 947</u> 29 214
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 326</u> 29 652	<u>48 752</u> 29 652	<u>48 752</u> 29 652	<u>35 827</u> 29 652	<u>37 681</u> 29 166	<u>43 017</u> 29 652	<u>39 394</u> 29 652
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 780</u> 30 097	<u>49 206</u> 30 097	<u>49 206</u> 30 097	<u>36 280</u> 30 097	<u>38 127</u> 29 603	<u>43 470</u> 30 097	<u>39 847</u> 30 097
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 241</u> 30 549	<u>49 667</u> 30 549	<u>49 667</u> 30 549	<u>36 742</u> 30 549	<u>38 580</u> 30 048	<u>43 931</u> 30 549	<u>40 308</u> 30 549
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 764</u> 30 082	<u>49 190</u> 30 082	<u>49 190</u> 30 082	<u>36 265</u> 30 082	<u>38 111</u> 29 588	<u>43 455</u> 30 082	<u>39 832</u> 30 082
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 072</u> 30 383	<u>49 498</u> 30 383	<u>49 498</u> 30 383	<u>36 572</u> 30 383	<u>38 414</u> 29 885	<u>43 762</u> 30 383	<u>40 139</u> 30 383
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 536</u> 30 839	<u>49 963</u> 30 839	<u>49 963</u> 30 839	<u>37 037</u> 30 839	<u>38 871</u> 30 333	<u>44 227</u> 30 839	<u>40 604</u> 30 839
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 009</u> 31 302	<u>50 435</u> 31 302	<u>50 435</u> 31 302	<u>37 509</u> 31 302	<u>39 335</u> 30 788	<u>44 699</u> 31 302	<u>41 076</u> 31 302

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 903</u> 28 926	<u>34 459</u> 28 926	<u>47 954</u> 28 870	<u>42 004</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>44 721</u> 28 926
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 346</u> 29 360	<u>34 902</u> 29 360	<u>48 396</u> 29 303	<u>42 446</u> 29 360	<u>48 454</u> 29 360	<u>48 454</u> 29 360	<u>45 164</u> 29 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 795</u> 29 800	<u>35 351</u> 29 800	<u>48 844</u> 29 742	<u>42 895</u> 29 800	<u>48 903</u> 29 800	<u>48 903</u> 29 800	<u>45 613</u> 29 800
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 251</u> 30 247	<u>35 806</u> 30 247	<u>49 299</u> 30 188	<u>43 351</u> 30 247	<u>49 359</u> 30 247	<u>49 359</u> 30 247	<u>46 068</u> 30 247
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 903</u> 28 926	<u>34 459</u> 28 926	<u>47 954</u> 28 870	<u>42 004</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>48 011</u> 28 926	<u>44 721</u> 28 926
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 29 214	<u>34 753</u> 29 214	<u>48 248</u> 29 158	<u>42 298</u> 29 214	<u>48 305</u> 29 214	<u>48 305</u> 29 214	<u>45 015</u> 29 214
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 644</u> 29 652	<u>35 200</u> 29 652	<u>48 694</u> 29 595	<u>42 745</u> 29 652	<u>48 752</u> 29 652	<u>48 752</u> 29 652	<u>45 462</u> 29 652
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 098</u> 30 097	<u>35 654</u> 30 097	<u>49 146</u> 30 039	<u>43 198</u> 30 097	<u>49 206</u> 30 097	<u>49 206</u> 30 097	<u>45 916</u> 30 097
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 559</u> 30 549	<u>36 115</u> 30 549	<u>49 607</u> 30 490	<u>43 660</u> 30 549	<u>49 667</u> 30 549	<u>49 667</u> 30 549	<u>46 377</u> 30 549
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 083</u> 30 082	<u>35 638</u> 30 082	<u>49 131</u> 30 024	<u>43 183</u> 30 082	<u>49 190</u> 30 082	<u>49 190</u> 30 082	<u>45 900</u> 30 082
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 390</u> 30 383	<u>35 946</u> 30 383	<u>49 438</u> 30 325	<u>43 491</u> 30 383	<u>49 498</u> 30 383	<u>49 498</u> 30 383	<u>46 208</u> 30 383
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 855</u> 30 839	<u>36 410</u> 30 839	<u>49 902</u> 30 779	<u>43 955</u> 30 839	<u>49 963</u> 30 839	<u>49 963</u> 30 839	<u>46 672</u> 30 839
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 327</u> 31 302	<u>36 883</u> 31 302	<u>50 373</u> 31 241	<u>44 427</u> 31 302	<u>50 435</u> 31 302	<u>50 435</u> 31 302	<u>47 145</u> 31 302

						-	-	-	-	-	
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	$\frac{34\,487}{31\,770}$	$\frac{50\,913}{31\,770}$	$\frac{50\,913}{31\,770}$	$\frac{37\,987}{31\,770}$	$\frac{39\,805}{31\,249}$	$\frac{45\,177}{31\,770}$	$\frac{41\,554}{31\,770}$
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	$\frac{32\,504}{29\,827}$	$\frac{48\,930}{29\,827}$	$\frac{48\,930}{29\,827}$	$\frac{36\,005}{29\,827}$	$\frac{37\,856}{29\,337}$	$\frac{43\,195}{29\,827}$	$\frac{39\,572}{29\,827}$
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	$\frac{32\,961}{30\,275}$	$\frac{49\,387}{30\,275}$	$\frac{49\,387}{30\,275}$	$\frac{36\,462}{30\,275}$	$\frac{38\,305}{29\,778}$	$\frac{43\,652}{30\,275}$	$\frac{40\,029}{30\,275}$
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	$\frac{33\,424}{30\,728}$	$\frac{49\,850}{30\,728}$	$\frac{49\,850}{30\,728}$	$\frac{36\,924}{30\,728}$	$\frac{38\,760}{30\,224}$	$\frac{44\,114}{30\,728}$	$\frac{40\,491}{30\,728}$
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	$\frac{33\,894}{31\,189}$	$\frac{50\,320}{31\,189}$	$\frac{50\,320}{31\,189}$	$\frac{37\,394}{31\,189}$	$\frac{39\,222}{30\,677}$	$\frac{44\,584}{31\,189}$	$\frac{40\,961}{31\,189}$
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	$\frac{32\,809}{30\,125}$	$\frac{49\,235}{30\,125}$	$\frac{49\,235}{30\,125}$	$\frac{36\,309}{30\,125}$	$\frac{38\,155}{29\,631}$	$\frac{43\,499}{30\,125}$	$\frac{39\,876}{30\,125}$
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	$\frac{33\,270}{30\,577}$	$\frac{49\,696}{30\,577}$	$\frac{49\,696}{30\,577}$	$\frac{36\,770}{30\,577}$	$\frac{38\,609}{30\,076}$	$\frac{43\,960}{30\,577}$	$\frac{40\,337}{30\,577}$
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	$\frac{33\,738}{31\,036}$	$\frac{50\,164}{31\,036}$	$\frac{50\,164}{31\,036}$	$\frac{37\,238}{31\,036}$	$\frac{39\,069}{30\,527}$	$\frac{44\,428}{31\,036}$	$\frac{40\,805}{31\,036}$
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	$\frac{34\,212}{31\,501}$	$\frac{50\,638}{31\,501}$	$\frac{50\,638}{31\,501}$	$\frac{37\,713}{31\,501}$	$\frac{39\,536}{30\,984}$	$\frac{44\,903}{31\,501}$	$\frac{41\,280}{31\,501}$
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	$\frac{34\,038}{31\,330}$	$\frac{50\,464}{31\,330}$	$\frac{50\,464}{31\,330}$	$\frac{37\,538}{31\,330}$	$\frac{39\,364}{30\,816}$	$\frac{44\,728}{31\,330}$	$\frac{41\,105}{31\,330}$
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	$\frac{34\,517}{31\,800}$	$\frac{50\,943}{31\,800}$	$\frac{50\,943}{31\,800}$	$\frac{38\,017}{31\,800}$	$\frac{39\,835}{31\,278}$	$\frac{45\,207}{31\,800}$	$\frac{41\,584}{31\,800}$
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	$\frac{35\,003}{32\,277}$	$\frac{51\,429}{32\,277}$	$\frac{51\,429}{32\,277}$	$\frac{38\,504}{32\,277}$	$\frac{40\,314}{31\,747}$	$\frac{45\,694}{32\,277}$	$\frac{42\,071}{32\,277}$

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 805</u> 31 770	<u>37 361</u> 31 770	<u>50 850</u> 31 709	<u>44 905</u> 31 770	<u>50 913</u> 31 770	<u>50 913</u> 31 770	<u>47 623</u> 31 770
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 823</u> 29 827	<u>35 378</u> 29 827	<u>48 872</u> 29 769	<u>42 923</u> 29 827	<u>48 930</u> 29 827	<u>48 930</u> 29 827	<u>45 640</u> 29 827
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 279</u> 30 275	<u>35 835</u> 30 275	<u>49 327</u> 30 216	<u>43 380</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275	<u>49 387</u> 30 275	<u>46 097</u> 30 275
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 742</u> 30 728	<u>36 298</u> 30 728	<u>49 789</u> 30 669	<u>43 842</u> 30 728	<u>49 850</u> 30 728	<u>49 850</u> 30 728	<u>46 560</u> 30 728
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 212</u> 31 189	<u>36 768</u> 31 189	<u>50 258</u> 31 129	<u>44 312</u> 31 189	<u>50 320</u> 31 189	<u>50 320</u> 31 189	<u>47 030</u> 31 189
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 127</u> 30 125	<u>35 683</u> 30 125	<u>49 175</u> 30 067	<u>43 227</u> 30 125	<u>49 235</u> 30 125	<u>49 235</u> 30 125	<u>45 945</u> 30 125
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 588</u> 30 577	<u>36 144</u> 30 577	<u>49 636</u> 30 518	<u>43 689</u> 30 577	<u>49 696</u> 30 577	<u>49 696</u> 30 577	<u>46 406</u> 30 577
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 056</u> 31 036	<u>36 612</u> 31 036	<u>50 103</u> 30 976	<u>44 156</u> 31 036	<u>50 164</u> 31 036	<u>50 164</u> 31 036	<u>46 874</u> 31 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 531</u> 31 501	<u>37 086</u> 31 501	<u>50 576</u> 31 440	<u>44 631</u> 31 501	<u>50 638</u> 31 501	<u>50 638</u> 31 501	<u>47 348</u> 31 501
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 356</u> 31 330	<u>36 911</u> 31 330	<u>50 402</u> 31 269	<u>44 456</u> 31 330	<u>50 464</u> 31 330	<u>50 464</u> 31 330	<u>47 173</u> 31 330
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 835</u> 31 800	<u>37 390</u> 31 800	<u>50 880</u> 31 738	<u>44 935</u> 31 800	<u>50 943</u> 31 800	<u>50 943</u> 31 800	<u>47 652</u> 31 800
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 321</u> 32 277	<u>37 877</u> 32 277	<u>51 366</u> 32 214	<u>45 422</u> 32 277	<u>51 429</u> 32 277	<u>51 429</u> 32 277	<u>48 139</u> 32 277

						-	-	-	-	-	
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 498</u> 32 762	<u>51 924</u> 32 762	<u>51 924</u> 32 762	<u>38 998</u> 32 762	<u>40 800</u> 32 224	<u>46 188</u> 32 762	<u>42 565</u> 32 762
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 293</u> 32 561	<u>51 719</u> 32 561	<u>51 719</u> 32 561	<u>38 794</u> 32 561	<u>40 599</u> 32 027	<u>45 983</u> 32 561	<u>42 360</u> 32 561
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 791</u> 33 049	<u>52 217</u> 33 049	<u>52 217</u> 33 049	<u>39 291</u> 33 049	<u>41 088</u> 32 507	<u>46 481</u> 33 049	<u>42 858</u> 33 049
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 296</u> 33 545	<u>52 722</u> 33 545	<u>52 722</u> 33 545	<u>39 797</u> 33 545	<u>41 586</u> 32 994	<u>46 987</u> 33 545	<u>43 364</u> 33 545
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 810</u> 34 048	<u>53 236</u> 34 048	<u>53 236</u> 34 048	<u>40 310</u> 34 048	<u>42 090</u> 33 489	<u>47 500</u> 34 048	<u>43 877</u> 34 048
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 625</u> 32 886	<u>52 051</u> 32 886	<u>52 051</u> 32 886	<u>39 126</u> 32 886	<u>40 925</u> 32 347	<u>46 315</u> 32 886	<u>42 692</u> 32 886
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 128</u> 33 380	<u>52 554</u> 33 380	<u>52 554</u> 33 380	<u>39 629</u> 33 380	<u>41 420</u> 32 832	<u>46 819</u> 33 380	<u>43 196</u> 33 380
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 639</u> 33 881	<u>53 065</u> 33 881	<u>53 065</u> 33 881	<u>40 140</u> 33 881	<u>41 923</u> 33 325	<u>47 330</u> 33 881	<u>43 707</u> 33 881
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 157</u> 34 388	<u>53 583</u> 34 388	<u>53 583</u> 34 388	<u>40 658</u> 34 388	<u>42 432</u> 33 824	<u>47 847</u> 34 388	<u>44 224</u> 34 388
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 967</u> 34 202	<u>53 393</u> 34 202	<u>53 393</u> 34 202	<u>40 467</u> 34 202	<u>42 245</u> 33 641	<u>47 657</u> 34 202	<u>44 034</u> 34 202
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 490</u> 34 715	<u>53 916</u> 34 715	<u>53 916</u> 34 715	<u>40 991</u> 34 715	<u>42 759</u> 34 145	<u>48 180</u> 34 715	<u>44 557</u> 34 715
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 021</u> 35 235	<u>54 447</u> 35 235	<u>54 447</u> 35 235	<u>41 522</u> 35 235	<u>43 282</u> 34 657	<u>48 711</u> 35 235	<u>45 088</u> 35 235

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 816</u> 32 762	<u>38 372</u> 32 762	<u>51 859</u> 32 698	<u>45 916</u> 32 762	<u>51 924</u> 32 762	<u>51 924</u> 32 762	<u>48 634</u> 32 762
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 611</u> 32 561	<u>38 167</u> 32 561	<u>51 655</u> 32 498	<u>45 712</u> 32 561	<u>51 719</u> 32 561	<u>51 719</u> 32 561	<u>48 429</u> 32 561
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 109</u> 33 049	<u>38 665</u> 33 049	<u>52 152</u> 32 985	<u>46 210</u> 33 049	<u>52 217</u> 33 049	<u>52 217</u> 33 049	<u>48 927</u> 33 049
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 615</u> 33 545	<u>39 170</u> 33 545	<u>52 656</u> 33 480	<u>46 715</u> 33 545	<u>52 722</u> 33 545	<u>52 722</u> 33 545	<u>49 432</u> 33 545
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 128</u> 34 048	<u>39 684</u> 34 048	<u>53 168</u> 33 982	<u>47 228</u> 34 048	<u>53 236</u> 34 048	<u>53 236</u> 34 048	<u>49 946</u> 34 048
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 943</u> 32 886	<u>38 499</u> 32 886	<u>51 986</u> 32 823	<u>46 044</u> 32 886	<u>52 051</u> 32 886	<u>52 051</u> 32 886	<u>48 761</u> 32 886
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 446</u> 33 380	<u>39 002</u> 33 380	<u>52 488</u> 33 315	<u>46 547</u> 33 380	<u>52 554</u> 33 380	<u>52 554</u> 33 380	<u>49 264</u> 33 380
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 958</u> 33 881	<u>39 513</u> 33 881	<u>52 998</u> 33 815	<u>47 058</u> 33 881	<u>53 065</u> 33 881	<u>53 065</u> 33 881	<u>49 775</u> 33 881
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 475</u> 34 388	<u>40 031</u> 34 388	<u>53 515</u> 34 322	<u>47 576</u> 34 388	<u>53 583</u> 34 388	<u>53 583</u> 34 388	<u>50 293</u> 34 388
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 285</u> 34 202	<u>39 841</u> 34 202	<u>53 325</u> 34 136	<u>47 385</u> 34 202	<u>53 393</u> 34 202	<u>53 393</u> 34 202	<u>50 103</u> 34 202
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 808</u> 34 715	<u>40 364</u> 34 715	<u>53 847</u> 34 648	<u>47 909</u> 34 715	<u>53 916</u> 34 715	<u>53 916</u> 34 715	<u>50 626</u> 34 715
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 339</u> 35 235	<u>40 895</u> 35 235	<u>54 377</u> 35 167	<u>48 440</u> 35 235	<u>54 447</u> 35 235	<u>54 447</u> 35 235	<u>51 157</u> 35 235

						-	-	-	-	-	
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 561</u> 35 765	<u>54 987</u> 35 765	<u>54 987</u> 35 765	<u>42 061</u> 35 765	<u>43 813</u> 35 178	<u>49 251</u> 35 765	<u>45 628</u> 35 765
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 105</u> 36 298	<u>55 531</u> 36 298	<u>55 531</u> 36 298	<u>42 606</u> 36 298	<u>44 348</u> 35 702	<u>49 795</u> 36 298	<u>46 172</u> 36 298
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 660</u> 36 843	<u>56 086</u> 36 843	<u>56 086</u> 36 843	<u>43 161</u> 36 843	<u>44 894</u> 36 238	<u>50 351</u> 36 843	<u>46 728</u> 36 843
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 224</u> 37 396	<u>56 651</u> 37 396	<u>56 651</u> 37 396	<u>43 725</u> 37 396	<u>45 449</u> 36 782	<u>50 915</u> 37 396	<u>47 292</u> 37 396
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 796</u> 37 956	<u>57 222</u> 37 956	<u>57 222</u> 37 956	<u>44 297</u> 37 956	<u>46 012</u> 37 333	<u>51 487</u> 37 956	<u>47 864</u> 37 956
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 476</u> 36 662	<u>55 902</u> 36 662	<u>55 902</u> 36 662	<u>42 976</u> 36 662	<u>44 713</u> 36 060	<u>50 166</u> 36 662	<u>46 543</u> 36 662
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 036</u> 37 211	<u>56 462</u> 37 211	<u>56 462</u> 37 211	<u>43 537</u> 37 211	<u>45 264</u> 36 601	<u>50 727</u> 37 211	<u>47 104</u> 37 211
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 605</u> 37 769	<u>57 031</u> 37 769	<u>57 031</u> 37 769	<u>44 106</u> 37 769	<u>45 823</u> 37 149	<u>51 295</u> 37 769	<u>47 672</u> 37 769
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 184</u> 38 336	<u>57 610</u> 38 336	<u>57 610</u> 38 336	<u>44 684</u> 38 336	<u>46 392</u> 37 707	<u>51 874</u> 38 336	<u>48 251</u> 38 336
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 971</u> 38 128	<u>57 397</u> 38 128	<u>57 397</u> 38 128	<u>44 472</u> 38 128	<u>46 184</u> 37 502	<u>51 662</u> 38 128	<u>48 039</u> 38 128
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 554</u> 38 699	<u>57 980</u> 38 699	<u>57 980</u> 38 699	<u>45 055</u> 38 699	<u>46 757</u> 38 064	<u>52 245</u> 38 699	<u>48 621</u> 38 699
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 147</u> 39 281	<u>58 573</u> 39 281	<u>58 573</u> 39 281	<u>45 648</u> 39 281	<u>47 340</u> 38 636	<u>52 837</u> 39 281	<u>49 214</u> 39 281

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 879</u> 35 765	<u>41 435</u> 35 765	<u>54 916</u> 35 695	<u>48 979</u> 35 765	<u>54 987</u> 35 765	<u>54 987</u> 35 765	<u>51 697</u> 35 765
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 423</u> 36 298	<u>41 979</u> 36 298	<u>55 459</u> 36 228	<u>49 524</u> 36 298	<u>55 531</u> 36 298	<u>55 531</u> 36 298	<u>52 241</u> 36 298
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 979</u> 36 843	<u>42 534</u> 36 843	<u>56 014</u> 36 771	<u>50 079</u> 36 843	<u>56 086</u> 36 843	<u>56 086</u> 36 843	<u>52 796</u> 36 843
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 543</u> 37 396	<u>43 098</u> 37 396	<u>56 577</u> 37 323	<u>50 643</u> 37 396	<u>56 651</u> 37 396	<u>56 651</u> 37 396	<u>53 360</u> 37 396
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 115</u> 37 956	<u>43 670</u> 37 956	<u>57 147</u> 37 883	<u>51 215</u> 37 956	<u>57 222</u> 37 956	<u>57 222</u> 37 956	<u>53 932</u> 37 956
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 794</u> 36 662	<u>42 350</u> 36 662	<u>55 829</u> 36 591	<u>49 894</u> 36 662	<u>55 902</u> 36 662	<u>55 902</u> 36 662	<u>52 612</u> 36 662
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 355</u> 37 211	<u>42 910</u> 37 211	<u>56 389</u> 37 139	<u>50 455</u> 37 211	<u>56 462</u> 37 211	<u>56 462</u> 37 211	<u>53 172</u> 37 211
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 923</u> 37 769	<u>43 479</u> 37 769	<u>56 956</u> 37 696	<u>51 024</u> 37 769	<u>57 031</u> 37 769	<u>57 031</u> 37 769	<u>53 741</u> 37 769
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 502</u> 38 336	<u>44 057</u> 38 336	<u>57 534</u> 38 262	<u>51 602</u> 38 336	<u>57 610</u> 38 336	<u>57 610</u> 38 336	<u>54 319</u> 38 336
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 289</u> 38 128	<u>43 845</u> 38 128	<u>57 322</u> 38 054	<u>51 390</u> 38 128	<u>57 397</u> 38 128	<u>57 397</u> 38 128	<u>54 107</u> 38 128
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 872</u> 38 699	<u>44 428</u> 38 699	<u>57 904</u> 38 624	<u>51 973</u> 38 699	<u>57 980</u> 38 699	<u>57 980</u> 38 699	<u>54 690</u> 38 699
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 465</u> 39 281	<u>45 021</u> 39 281	<u>58 496</u> 39 205	<u>52 566</u> 39 281	<u>58 573</u> 39 281	<u>58 573</u> 39 281	<u>55 283</u> 39 281

						-	-	-	-	-	
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 748</u> 39 869	<u>59 174</u> 39 869	<u>59 174</u> 39 869	<u>46 248</u> 39 869	<u>47 931</u> 39 215	<u>53 438</u> 39 869	<u>49 815</u> 39 869
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 738</u> 37 899	<u>57 164</u> 37 899	<u>57 164</u> 37 899	<u>44 238</u> 37 899	<u>45 954</u> 37 277	<u>51 428</u> 37 899	<u>47 805</u> 37 899
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 317</u> 38 467	<u>57 743</u> 38 467	<u>57 743</u> 38 467	<u>44 818</u> 38 467	<u>46 524</u> 37 836	<u>52 008</u> 38 467	<u>48 385</u> 38 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 906</u> 39 044	<u>58 332</u> 39 044	<u>58 332</u> 39 044	<u>45 406</u> 39 044	<u>47 103</u> 38 403	<u>52 596</u> 39 044	<u>48 973</u> 39 044
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 503</u> 39 630	<u>58 929</u> 39 630	<u>58 929</u> 39 630	<u>46 004</u> 39 630	<u>47 690</u> 38 979	<u>53 194</u> 39 630	<u>49 571</u> 39 630
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 124</u> 38 277	<u>57 550</u> 38 277	<u>57 550</u> 38 277	<u>44 624</u> 38 277	<u>46 334</u> 37 649	<u>51 814</u> 38 277	<u>48 191</u> 38 277
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 710</u> 38 852	<u>58 136</u> 38 852	<u>58 136</u> 38 852	<u>45 211</u> 38 852	<u>46 910</u> 38 215	<u>52 400</u> 38 852	<u>48 777</u> 38 852
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 304</u> 39 435	<u>58 730</u> 39 435	<u>58 730</u> 39 435	<u>45 805</u> 39 435	<u>47 495</u> 38 787	<u>52 995</u> 39 435	<u>49 371</u> 39 435
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 908</u> 40 027	<u>59 334</u> 40 027	<u>59 334</u> 40 027	<u>46 409</u> 40 027	<u>48 089</u> 39 370	<u>53 598</u> 40 027	<u>49 975</u> 40 027
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 686</u> 39 809	<u>59 112</u> 39 809	<u>59 112</u> 39 809	<u>46 186</u> 39 809	<u>47 870</u> 39 155	<u>53 376</u> 39 809	<u>49 753</u> 39 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 295</u> 40 406	<u>59 721</u> 40 406	<u>59 721</u> 40 406	<u>46 796</u> 40 406	<u>48 469</u> 39 743	<u>53 986</u> 40 406	<u>50 363</u> 40 406
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 914</u> 41 013	<u>60 340</u> 41 013	<u>60 340</u> 41 013	<u>47 414</u> 41 013	<u>49 078</u> 40 339	<u>54 604</u> 41 013	<u>50 981</u> 41 013

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 066</u> 39 869	<u>45 622</u> 39 869	<u>59 095</u> 39 792	<u>53 166</u> 39 869	<u>59 174</u> 39 869	<u>59 174</u> 39 869	<u>55 884</u> 39 869
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 056</u> 37 899	<u>43 612</u> 37 899	<u>57 089</u> 37 826	<u>51 156</u> 37 899	<u>57 164</u> 37 899	<u>57 164</u> 37 899	<u>53 874</u> 37 899
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 636</u> 38 467	<u>44 191</u> 38 467	<u>57 667</u> 38 393	<u>51 736</u> 38 467	<u>57 743</u> 38 467	<u>57 743</u> 38 467	<u>54 453</u> 38 467
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 224</u> 39 044	<u>44 780</u> 39 044	<u>58 255</u> 38 969	<u>52 325</u> 39 044	<u>58 332</u> 39 044	<u>58 332</u> 39 044	<u>55 042</u> 39 044
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 821</u> 39 630	<u>45 377</u> 39 630	<u>58 851</u> 39 553	<u>52 922</u> 39 630	<u>58 929</u> 39 630	<u>58 929</u> 39 630	<u>55 639</u> 39 630
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 442</u> 38 277	<u>43 998</u> 38 277	<u>57 474</u> 38 203	<u>51 542</u> 38 277	<u>57 550</u> 38 277	<u>57 550</u> 38 277	<u>54 260</u> 38 277
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 028</u> 38 852	<u>44 584</u> 38 852	<u>58 059</u> 38 777	<u>52 129</u> 38 852	<u>58 136</u> 38 852	<u>58 136</u> 38 852	<u>54 846</u> 38 852
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 622</u> 39 435	<u>45 178</u> 39 435	<u>58 652</u> 39 358	<u>52 723</u> 39 435	<u>58 730</u> 39 435	<u>58 730</u> 39 435	<u>55 440</u> 39 435
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 226</u> 40 027	<u>45 782</u> 40 027	<u>59 255</u> 39 949	<u>53 327</u> 40 027	<u>59 334</u> 40 027	<u>59 334</u> 40 027	<u>56 044</u> 40 027
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 004</u> 39 809	<u>45 560</u> 39 809	<u>59 033</u> 39 732	<u>53 104</u> 39 809	<u>59 112</u> 39 809	<u>59 112</u> 39 809	<u>55 822</u> 39 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 613</u> 40 406	<u>46 169</u> 40 406	<u>59 642</u> 40 328	<u>53 714</u> 40 406	<u>59 721</u> 40 406	<u>59 721</u> 40 406	<u>56 431</u> 40 406
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 232</u> 41 013	<u>46 788</u> 41 013	<u>60 259</u> 40 933	<u>54 332</u> 41 013	<u>60 340</u> 41 013	<u>60 340</u> 41 013	<u>57 050</u> 41 013

						-	-	-	-	-	
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	$\frac{44\,541}{41\,627}$	$\frac{60\,967}{41\,627}$	$\frac{60\,967}{41\,627}$	$\frac{48\,041}{41\,627}$	$\frac{49\,695}{40\,944}$	$\frac{55\,231}{41\,627}$	$\frac{51\,608}{41\,627}$
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	$\frac{43\,824}{40\,925}$	$\frac{60\,250}{40\,925}$	$\frac{60\,250}{40\,925}$	$\frac{47\,325}{40\,925}$	$\frac{48\,990}{40\,253}$	$\frac{54\,514}{40\,925}$	$\frac{50\,891}{40\,925}$
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	$\frac{44\,450}{41\,539}$	$\frac{60\,876}{41\,539}$	$\frac{60\,876}{41\,539}$	$\frac{47\,951}{41\,539}$	$\frac{49\,605}{40\,857}$	$\frac{55\,141}{41\,539}$	$\frac{51\,517}{41\,539}$
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	$\frac{45\,086}{42\,162}$	$\frac{61\,512}{42\,162}$	$\frac{61\,512}{42\,162}$	$\frac{48\,587}{42\,162}$	$\frac{50\,231}{41\,470}$	$\frac{55\,777}{42\,162}$	$\frac{52\,154}{42\,162}$
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	$\frac{45\,731}{42\,794}$	$\frac{62\,157}{42\,794}$	$\frac{62\,157}{42\,794}$	$\frac{49\,232}{42\,794}$	$\frac{50\,865}{42\,092}$	$\frac{56\,421}{42\,794}$	$\frac{52\,798}{42\,794}$
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	$\frac{44\,241}{41\,334}$	$\frac{60\,667}{41\,334}$	$\frac{60\,667}{41\,334}$	$\frac{47\,742}{41\,334}$	$\frac{49\,400}{40\,655}$	$\frac{54\,931}{41\,334}$	$\frac{51\,308}{41\,334}$
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	$\frac{44\,874}{41\,954}$	$\frac{61\,300}{41\,954}$	$\frac{61\,300}{41\,954}$	$\frac{48\,374}{41\,954}$	$\frac{50\,022}{41\,265}$	$\frac{55\,564}{41\,954}$	$\frac{51\,941}{41\,954}$
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	$\frac{45\,515}{42\,583}$	$\frac{61\,941}{42\,583}$	$\frac{61\,941}{42\,583}$	$\frac{49\,016}{42\,583}$	$\frac{50\,653}{41\,884}$	$\frac{56\,206}{42\,583}$	$\frac{52\,583}{42\,583}$
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	$\frac{46\,167}{43\,222}$	$\frac{62\,593}{43\,222}$	$\frac{62\,593}{43\,222}$	$\frac{49\,668}{43\,222}$	$\frac{51\,294}{42\,512}$	$\frac{56\,857}{43\,222}$	$\frac{53\,234}{43\,222}$
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	$\frac{45\,928}{42\,987}$	$\frac{62\,354}{42\,987}$	$\frac{62\,354}{42\,987}$	$\frac{49\,429}{42\,987}$	$\frac{51\,059}{42\,282}$	$\frac{56\,618}{42\,987}$	$\frac{52\,995}{42\,987}$
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	$\frac{46\,585}{43\,632}$	$\frac{63\,011}{43\,632}$	$\frac{63\,011}{43\,632}$	$\frac{50\,086}{43\,632}$	$\frac{51\,705}{42\,915}$	$\frac{57\,275}{43\,632}$	$\frac{53\,652}{43\,632}$
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	$\frac{47\,253}{44\,287}$	$\frac{63\,679}{44\,287}$	$\frac{63\,679}{44\,287}$	$\frac{50\,754}{44\,287}$	$\frac{52\,362}{43\,560}$	$\frac{57\,944}{44\,287}$	$\frac{54\,321}{44\,287}$

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 859</u> 41 627	<u>47 415</u> 41 627	<u>60 885</u> 41 547	<u>54 959</u> 41 627	<u>60 967</u> 41 627	<u>60 967</u> 41 627	<u>57 677</u> 41 627
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 142</u> 40 925	<u>46 698</u> 40 925	<u>60 169</u> 40 845	<u>54 243</u> 40 925	<u>60 250</u> 40 925	<u>60 250</u> 40 925	<u>56 960</u> 40 925
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 768</u> 41 539	<u>47 324</u> 41 539	<u>60 794</u> 41 458	<u>54 869</u> 41 539	<u>60 876</u> 41 539	<u>60 876</u> 41 539	<u>57 586</u> 41 539
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 404</u> 42 162	<u>47 960</u> 42 162	<u>61 429</u> 42 080	<u>55 505</u> 42 162	<u>61 512</u> 42 162	<u>61 512</u> 42 162	<u>58 222</u> 42 162
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 049</u> 42 794	<u>48 605</u> 42 794	<u>62 073</u> 42 712	<u>56 150</u> 42 794	<u>62 157</u> 42 794	<u>62 157</u> 42 794	<u>58 867</u> 42 794
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 559</u> 41 334	<u>47 115</u> 41 334	<u>60 585</u> 41 254	<u>54 660</u> 41 334	<u>60 667</u> 41 334	<u>60 667</u> 41 334	<u>57 377</u> 41 334
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 192</u> 41 954	<u>47 748</u> 41 954	<u>61 217</u> 41 873	<u>55 292</u> 41 954	<u>61 300</u> 41 954	<u>61 300</u> 41 954	<u>58 010</u> 41 954
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 834</u> 42 583	<u>48 389</u> 42 583	<u>61 857</u> 42 500	<u>55 934</u> 42 583	<u>61 941</u> 42 583	<u>61 941</u> 42 583	<u>58 651</u> 42 583
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 485</u> 43 222	<u>49 041</u> 43 222	<u>62 508</u> 43 138	<u>56 586</u> 43 222	<u>62 593</u> 43 222	<u>62 593</u> 43 222	<u>59 303</u> 43 222
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 246</u> 42 987	<u>48 802</u> 42 987	<u>62 269</u> 42 904	<u>56 347</u> 42 987	<u>62 354</u> 42 987	<u>62 354</u> 42 987	<u>59 064</u> 42 987
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 903</u> 43 632	<u>49 459</u> 43 632	<u>62 925</u> 43 547	<u>57 004</u> 43 632	<u>63 011</u> 43 632	<u>63 011</u> 43 632	<u>59 721</u> 43 632
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 571</u> 44 287	<u>50 127</u> 44 287	<u>63 592</u> 44 201	<u>57 672</u> 44 287	<u>63 679</u> 44 287	<u>63 679</u> 44 287	<u>60 389</u> 44 287

						-	-	-	-	-	
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	$\frac{47\,930}{44\,950}$	$\frac{64\,356}{44\,950}$	$\frac{64\,356}{44\,950}$	$\frac{51\,431}{44\,950}$	$\frac{53\,028}{44\,213}$	$\frac{58\,621}{44\,950}$	$\frac{54\,998}{44\,950}$

212-4.
212-401.

						-	-	-	-	-	
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	$\frac{17\,899}{15\,368}$	$\frac{28\,152}{14\,803}$	$\frac{32\,640}{15\,368}$	$\frac{20\,789}{15\,368}$	$\frac{22\,216}{14\,916}$	$\frac{27\,576}{15\,368}$	$\frac{24\,704}{15\,368}$
212-401-0102	50	3	1	2200	$\frac{19\,282}{16\,920}$	$\frac{29\,460}{16\,634}$	$\frac{35\,093}{17\,773}$	$\frac{23\,315}{17\,773}$	$\frac{25\,033}{17\,502}$	$\frac{29\,918}{17\,773}$	$\frac{27\,136}{17\,773}$
212-401-0103	75	3	1	2200	$\frac{20\,911}{18\,517}$	$\frac{31\,120}{18\,261}$	$\frac{36\,771}{19\,418}$	$\frac{24\,993}{19\,418}$	$\frac{26\,711}{19\,147}$	$\frac{31\,597}{19\,418}$	$\frac{28\,814}{19\,418}$
212-401-0104	100	3	1	2200	$\frac{22\,576}{20\,315}$	$\frac{31\,532}{20\,035}$	$\frac{35\,917}{21\,214}$	$\frac{26\,102}{21\,214}$	$\frac{27\,533}{20\,988}$	$\frac{31\,605}{21\,214}$	$\frac{29\,440}{21\,365}$
212-401-0105	125	3	1	2200	$\frac{22\,918}{20\,598}$	$\frac{35\,658}{20\,388}$	$\frac{38\,555}{21\,167}$	$\frac{26\,707}{21\,167}$	$\frac{28\,483}{20\,884}$	$\frac{33\,297}{21\,167}$	$\frac{30\,030}{21\,220}$
212-401-0106	150	3	1	2200	$\frac{24\,341}{22\,045}$	$\frac{34\,980}{22\,045}$	$\frac{37\,669}{22\,932}$	$\frac{27\,854}{22\,932}$	$\frac{29\,055}{22\,480}$	$\frac{33\,357}{22\,932}$	$\frac{31\,345}{23\,233}$
212-401-0107	200	3	1	2200	$\frac{25\,830}{23\,580}$	$\frac{35\,800}{23\,580}$	$\frac{38\,730}{24\,499}$	$\frac{29\,285}{24\,499}$	$\frac{30\,013}{24\,069}$	$\frac{34\,623}{24\,499}$	$\frac{32\,370}{24\,499}$
212-401-0108	250	3	1	2200	$\frac{28\,130}{25\,313}$	$\frac{42\,783}{25\,313}$	$\frac{42\,783}{25\,313}$	$\frac{31\,115}{25\,313}$	$\frac{33\,269}{25\,313}$	$\frac{37\,443}{25\,313}$	$\frac{34\,795}{25\,313}$

					-	-	.	-	-	-	
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 248</u> 44 950	<u>50 804</u> 44 950	<u>64 267</u> 44 863	<u>58 349</u> 44 950	<u>64 356</u> 44 950	<u>64 356</u> 44 950	<u>61 066</u> 44 950

					-	-	.	-	-	-	
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 252</u> 15 368	<u>20 182</u> 15 368	<u>32 640</u> 15 368	<u>27 023</u> 15 368	<u>32 640</u> 15 368	<u>32 640</u> 15 368	<u>29 514</u> 15 368
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 493</u> 17 773	<u>22 566</u> 17 773	<u>35 093</u> 17 773	<u>29 586</u> 17 773	<u>35 093</u> 17 773	<u>35 093</u> 17 773	<u>32 077</u> 17 773
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 171</u> 19 418	<u>24 244</u> 19 418	<u>36 771</u> 19 418	<u>31 265</u> 19 418	<u>36 771</u> 19 418	<u>36 771</u> 19 418	<u>33 755</u> 19 418
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 750</u> 21 214	<u>25 478</u> 21 214	<u>38 603</u> 21 214	<u>33 124</u> 21 214	<u>38 603</u> 21 214	<u>38 603</u> 21 214	<u>35 615</u> 21 214
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 879</u> 21 167	<u>26 132</u> 21 167	<u>38 555</u> 21 167	<u>33 048</u> 21 167	<u>38 555</u> 21 167	<u>38 555</u> 21 167	<u>35 539</u> 21 167
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 502</u> 22 932	<u>27 230</u> 22 932	<u>40 355</u> 22 932	<u>34 876</u> 22 932	<u>40 355</u> 22 932	<u>40 355</u> 22 932	<u>37 367</u> 22 932
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 113</u> 24 499	<u>28 729</u> 24 499	<u>41 954</u> 24 499	<u>36 447</u> 24 499	<u>41 954</u> 24 499	<u>41 954</u> 24 499	<u>38 938</u> 24 499
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 865</u> 25 313	<u>30 154</u> 25 313	<u>42 783</u> 25 313	<u>37 443</u> 25 313	<u>42 783</u> 25 313	<u>42 783</u> 25 313	<u>39 934</u> 25 313

						-	-	-	-	-	
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 974</u> 27 121	<u>44 628</u> 27 121	<u>44 628</u> 27 121	<u>32 959</u> 27 121	<u>35 113</u> 27 121	<u>39 287</u> 27 121	<u>36 639</u> 27 121
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 315</u> 28 831	<u>43 969</u> 28 536	<u>47 184</u> 29 627	<u>35 336</u> 29 627	<u>36 997</u> 29 231	<u>41 926</u> 29 627	<u>38 681</u> 29 701
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 219</u> 16 972	<u>31 996</u> 16 798	<u>34 754</u> 17 440	<u>22 905</u> 17 440	<u>24 732</u> 17 207	<u>29 496</u> 17 440	<u>26 219</u> 17 484
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 004</u> 19 702	<u>34 753</u> 19 501	<u>37 616</u> 20 246	<u>25 767</u> 20 246	<u>27 556</u> 19 976	<u>32 358</u> 20 246	<u>29 089</u> 20 297
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 600</u> 20 287	<u>35 343</u> 20 079	<u>38 228</u> 20 847	<u>26 380</u> 20 847	<u>28 161</u> 20 569	<u>32 971</u> 20 847	<u>29 703</u> 20 899
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 596</u> 21 264	<u>36 329</u> 21 046	<u>39 252</u> 21 851	<u>27 404</u> 21 851	<u>29 171</u> 21 559	<u>33 995</u> 21 851	<u>30 729</u> 21 905
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 191</u> 21 847	<u>36 918</u> 21 624	<u>39 864</u> 22 450	<u>28 015</u> 22 450	<u>29 774</u> 22 150	<u>34 606</u> 22 450	<u>31 342</u> 22 506
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868	<u>23 976</u> 12 028	<u>20 686</u> 12 059

212-402.

						-	-	-	-	-	
212-402-0100	28013-98	3									

						-	-	-	-	-	
212-402-0101	1:1	3	1	2400	$\frac{31\,963}{28\,864}$	$\frac{33\,407}{28\,864}$	$\frac{33\,407}{28\,864}$	$\frac{33\,407}{28\,864}$	$\frac{33\,407}{28\,864}$	$\frac{33\,407}{28\,864}$	$\frac{33\,407}{28\,864}$
212-402-0102	1:2	3	1	2400	$\frac{30\,902}{27\,824}$	$\frac{32\,346}{27\,824}$	$\frac{32\,346}{27\,824}$	$\frac{32\,346}{27\,824}$	$\frac{32\,346}{27\,824}$	$\frac{32\,346}{27\,824}$	$\frac{32\,346}{27\,824}$
212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{28\,912}{25\,874}$	$\frac{30\,357}{25\,874}$	$\frac{30\,357}{25\,874}$	$\frac{30\,357}{25\,874}$	$\frac{30\,357}{25\,874}$	$\frac{30\,357}{25\,874}$	$\frac{30\,357}{25\,874}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{28\,222}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{28\,222}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$	$\frac{29\,667}{25\,197}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{28\,700}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{30\,907}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{46\,606}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{42\,843}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-	-	.	-	-	-	
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, 0,7) (1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>991</u> 970	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

						-	-	-	-	-	
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

						-	-	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 034</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>19 566</u> 18 080	<u>19 992</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 304</u> 17 055	<u>19 477</u> 17 055	<u>21 038</u> 17 055	<u>19 720</u> 17 055	<u>19 391</u> 17 055	<u>20 431</u> 17 055	<u>20 084</u> 17 055
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 700</u> 16 724	<u>17 793</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>19 660</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724

					-	-	.	-	-	-	
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>892</u> 873	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>794</u> 777	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>733</u> 717	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	.	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 834</u> 18 080	<u>19 342</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>21 390</u> 18 080
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 321</u> 17 055	<u>19 581</u> 17 055	<u>20 032</u> 17 055	<u>19 911</u> 17 055	<u>20 691</u> 17 055	<u>21 038</u> 17 055	<u>19 824</u> 17 055
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 700</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>18 881</u> 16 724	<u>19 660</u> 16 724	<u>20 007</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724	<u>18 966</u> 16 724

						-	-	-	-	-	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 166</u> 15 940	<u>18 340</u> 15 940	<u>19 900</u> 15 940	<u>18 582</u> 15 940	<u>18 253</u> 15 940	<u>19 293</u> 15 940	<u>18 947</u> 15 940
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 724</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>23 774</u> 19 738	<u>21 257</u> 19 738	<u>21 683</u> 19 738	<u>22 560</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 290</u> 20 321	<u>24 160</u> 20 321	<u>24 369</u> 20 321	<u>22 791</u> 20 321	<u>22 374</u> 20 321	<u>23 241</u> 20 321	<u>22 582</u> 20 321
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 566</u> 18 984	<u>22 424</u> 18 984	<u>23 005</u> 18 984	<u>20 992</u> 18 984	<u>21 125</u> 18 984	<u>22 034</u> 18 984	<u>21 643</u> 18 984
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 561</u> 17 645	<u>21 431</u> 17 645	<u>21 639</u> 17 645	<u>20 062</u> 17 645	<u>19 645</u> 17 645	<u>20 512</u> 17 645	<u>19 853</u> 17 645
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 034</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>19 992</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0207	, II		1	1000	<u>17 963</u> 17 059	<u>20 834</u> 17 059	<u>21 042</u> 17 059	<u>19 464</u> 17 059	<u>19 048</u> 17 059	<u>19 915</u> 17 059	<u>19 256</u> 17 059
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 801</u> 19 343	<u>22 747</u> 19 343	<u>23 372</u> 19 343	<u>21 707</u> 19 343	<u>21 552</u> 19 343	<u>22 401</u> 19 343	<u>21 846</u> 19 343
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 041</u> 18 598	<u>21 987</u> 18 598	<u>22 611</u> 18 598	<u>20 947</u> 18 598	<u>20 792</u> 18 598	<u>21 640</u> 18 598	<u>21 086</u> 18 598
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 982</u> 15 599	<u>18 928</u> 15 599	<u>19 552</u> 15 599	<u>17 887</u> 15 599	<u>17 732</u> 15 599	<u>18 581</u> 15 599	<u>18 026</u> 15 599
212-501-0400	1225-2019										

[illegible]

						-	-	-	-	-	
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 864</u> 19 405	<u>22 811</u> 19 405	<u>23 435</u> 19 405	<u>21 770</u> 19 405	<u>21 615</u> 19 405	<u>22 464</u> 19 405	<u>21 909</u> 19 405
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 102</u> 18 658	<u>22 048</u> 18 658	<u>22 672</u> 18 658	<u>21 008</u> 18 658	<u>20 853</u> 18 658	<u>21 701</u> 18 658	<u>21 146</u> 18 658
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 495</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>20 027</u> 18 532	<u>20 453</u> 18 532	<u>21 331</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 306</u> 17 878	<u>21 253</u> 17 878	<u>21 877</u> 17 878	<u>20 212</u> 17 878	<u>20 057</u> 17 878	<u>20 906</u> 17 878	<u>20 351</u> 17 878

212-502.

						-	-	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>20 558</u> 18 080	<u>20 630</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>20 825</u> 18 080	<u>20 518</u> 18 080	<u>21 476</u> 18 080	<u>21 232</u> 18 080
212-502-0102	, II		1	1000	<u>19 527</u> 17 274	<u>19 701</u> 17 274	<u>21 261</u> 17 274	<u>19 944</u> 17 274	<u>19 614</u> 17 274	<u>20 654</u> 17 274	<u>20 308</u> 17 274
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 179</u> 16 933	<u>19 352</u> 16 933	<u>20 913</u> 16 933	<u>19 595</u> 16 933	<u>19 266</u> 16 933	<u>20 306</u> 16 933	<u>19 959</u> 16 933

					-	-	.	-	-	-	
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 801</u> 19 405	<u>21 266</u> 19 405	<u>23 036</u> 19 405	<u>22 256</u> 19 405	<u>23 296</u> 19 405	<u>23 435</u> 19 405	<u>22 654</u> 19 405
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 039</u> 18 658	<u>20 504</u> 18 658	<u>22 274</u> 18 658	<u>21 493</u> 18 658	<u>22 534</u> 18 658	<u>22 672</u> 18 658	<u>21 892</u> 18 658
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 295</u> 18 532	<u>19 803</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>21 331</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>22 544</u> 18 532	<u>21 851</u> 18 532
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 243</u> 17 878	<u>19 708</u> 17 878	<u>21 478</u> 17 878	<u>20 698</u> 17 878	<u>21 738</u> 17 878	<u>21 877</u> 17 878	<u>21 096</u> 17 878

					-	-	.	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>20 459</u> 18 080	<u>20 712</u> 18 080	<u>21 174</u> 18 080	<u>20 956</u> 18 080	<u>21 737</u> 18 080	<u>22 083</u> 18 080	<u>20 870</u> 18 080
212-502-0102	, II		1	1000	<u>19 545</u> 17 274	<u>19 805</u> 17 274	<u>20 256</u> 17 274	<u>20 134</u> 17 274	<u>20 915</u> 17 274	<u>21 261</u> 17 274	<u>20 048</u> 17 274
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 196</u> 16 933	<u>19 456</u> 16 933	<u>19 907</u> 16 933	<u>19 786</u> 16 933	<u>20 566</u> 16 933	<u>20 913</u> 16 933	<u>19 699</u> 16 933

						-	-	-	-	-	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>18 680</u> 16 444	<u>18 854</u> 16 444	<u>20 414</u> 16 444	<u>19 096</u> 16 444	<u>18 767</u> 16 444	<u>19 807</u> 16 444	<u>19 460</u> 16 444

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 956</u> 27 119
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 847</u> 26 032
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 191</u> 24 408

212-504.

						-	-	-	-	-	
212-504-0100											
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.

212-601.

-

						-	-	-	-	-	
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$

213.**213-1.****213-101.**

						-	-	-	-	-	
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{111\ 328}{105\ 770}$	$\frac{128\ 999}{105\ 770}$	$\frac{130\ 835}{105\ 770}$	$\frac{114\ 097}{105\ 770}$	$\frac{116\ 453}{105\ 770}$	$\frac{121\ 273}{105\ 770}$	$\frac{118\ 595}{105\ 770}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{111\ 328}{105\ 770}$	$\frac{128\ 999}{105\ 770}$	$\frac{130\ 835}{105\ 770}$	$\frac{114\ 097}{105\ 770}$	$\frac{116\ 453}{105\ 770}$	$\frac{121\ 273}{105\ 770}$	$\frac{118\ 595}{105\ 770}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{111\ 328}{105\ 770}$	$\frac{128\ 999}{105\ 770}$	$\frac{130\ 835}{105\ 770}$	$\frac{114\ 097}{105\ 770}$	$\frac{116\ 453}{105\ 770}$	$\frac{121\ 273}{105\ 770}$	$\frac{118\ 595}{105\ 770}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{137\ 938}{132\ 608}$						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									

						-	-	-	-	-	
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{79\,983}{63\,281}$	$\frac{72\,645}{63\,281}$	$\frac{77\,708}{63\,281}$	$\frac{76\,733}{63\,281}$	$\frac{79\,171}{63\,281}$	$\frac{84\,045}{63\,281}$	$\frac{84\,045}{63\,281}$
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	$\frac{66\,896}{63\,354}$						
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	$\frac{77\,881}{74\,123}$						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	$\frac{78\,537}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	$\frac{82\,616}{78\,765}$						
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	$\frac{86\,628}{82\,700}$						
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	$\frac{92\,530}{88\,486}$						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	$\frac{77\,908}{66\,667}$						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	$\frac{89\,470}{78\,002}$						
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	$\frac{97\,135}{85\,430}$	$\frac{101\,314}{85\,430}$	$\frac{104\,920}{85\,430}$	$\frac{96\,646}{85\,430}$	$\frac{99\,063}{85\,430}$	$\frac{103\,947}{85\,430}$	$\frac{102\,708}{85\,430}$
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	$\frac{105\,761}{93\,973}$						

					-	-	.	-	-	-	
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{79\,171}{63\,281}$	$\frac{82\,485}{63\,281}$	$\frac{79\,983}{63\,281}$	$\frac{71\,280}{63\,281}$	$\frac{84\,045}{63\,281}$	$\frac{81\,705}{63\,281}$	$\frac{80\,795}{63\,281}$
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700							
213-101-0402	125	1000 .	2	2700							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{77\,765}{72\,321}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$	$\frac{79\,609}{74\,129}$
213-101-0404	175	1000 .	2	2700							
213-101-0405	200	1000 .	2	2700							
213-101-0406	250	1000 .	2	2700							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940							
213-101-0602	125	1000 .	2	2940							
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	$\frac{97\,276}{85\,430}$	$\frac{99\,357}{85\,430}$	$\frac{106\,158}{85\,430}$	$\frac{96\,997}{85\,430}$	$\frac{107\,945}{85\,430}$	$\frac{107\,096}{85\,430}$	$\frac{103\,504}{85\,430}$
213-101-0604	175	1000 .	2	2940							

						-	-	-	-	-	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>112 469</u> 100 550						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>80 892</u> 76 878						
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>92 086</u> 87 852						
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>94 472</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>112 519</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>97 140</u> 92 807						
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>110 453</u> 105 859						

213-103.

-

						-	-	-	-	-	
213-103-0900	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>71 911</u> 67 801	<u>85 828</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>74 212</u> 67 801	<u>76 269</u> 67 801	<u>80 020</u> 67 801	<u>77 126</u> 67 801

				,	-	-	.	-	-	-	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940							
213-101-0702	125	1000 .	2	2940							
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>97 031</u> 78 650	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498	<u>95 640</u> 89 498
213-101-0704	175	1000 .	2	2940							
213-101-0705	200	1000 .	2	2940							

				,	-	-	.	-	-	-	
213-103-0900	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>71 434</u> 67 801	<u>73 399</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>81 015</u> 67 801	<u>86 783</u> 67 801	<u>91 189</u> 67 801	<u>82 315</u> 67 801

						-	-	-	-	-	
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>81 178</u> 76 842	<u>95 327</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>83 518</u> 76 842	<u>85 608</u> 76 842	<u>89 422</u> 76 842	<u>86 479</u> 76 842

213-3. , ,
213-301.

						-	-		-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 258</u> 26 217	<u>30 214</u> 26 217	<u>31 627</u> 26 217	<u>32 216</u> 26 217	<u>28 124</u> 26 217	<u>26 828</u> 23 504	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 099</u> 32 545	<u>28 147</u> 25 539	<u>28 978</u> 25 539	<u>29 477</u> 25 539	<u>27 178</u> 25 539	<u>27 799</u> 25 539	<u>38 736</u> 32 545
213-301-0200	() 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>18 171</u> 17 126						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>18 516</u> 17 349						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>19 255</u> 18 217						

					-	-	.	-	-	-	
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>80 693</u> 76 842	<u>82 690</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>90 433</u> 76 842	<u>96 298</u> 76 842	<u>100 778</u> 76 842	<u>91 756</u> 76 842

					-	-	.	-	-	-	
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500							
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>39 218</u> 32 545	<u>36 708</u> 32 545	<u>39 218</u> 32 545	<u>36 708</u> 32 545	<u>38 977</u> 32 545	<u>39 218</u> 32 545	<u>37 461</u> 32 545
213-301-0200	() 21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							

					,	.	-	-		-	-	-
213-301-0300	()	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>20 156</u> 19 046							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>20 200</u> 19 046							

22.

221.

221-1.

221-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>40 103</u> 37 128	<u>50 649</u> 37 128	<u>54 862</u> 37 128	<u>42 161</u> 37 128	<u>43 635</u> 37 128	<u>46 216</u> 37 128	<u>44 816</u> 37 128	

221-104.

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	.	-	-	-	
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660							

				,	-	-	.	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>39 716</u> 37 128	<u>35 890</u> 31 816	<u>53 349</u> 37 128	<u>45 007</u> 35 613	<u>52 159</u> 37 128	<u>57 517</u> 37 128	<u>48 413</u> 37 128

				,	-	-	.	-	-	-	
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

						-	-	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>55 527</u> 52 234	<u>67 073</u> 52 234	<u>71 871</u> 52 234	<u>57 407</u> 52 234	<u>59 086</u> 52 234	<u>62 025</u> 52 234	<u>60 275</u> 52 234
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>80 229</u> 76 447	<u>91 793</u> 76 447	<u>96 599</u> 76 447	<u>82 111</u> 76 447	<u>83 793</u> 76 447	<u>86 737</u> 76 447	<u>84 985</u> 76 447
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>81 257</u> 77 455	<u>92 821</u> 77 455	<u>97 627</u> 77 455	<u>83 139</u> 77 455	<u>84 821</u> 77 455	<u>87 765</u> 77 455	<u>86 013</u> 77 455

222.

222-1.

222-101.

						-	-	-	-	-	
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>89 928</u> 85 754	<u>107 091</u> 85 754	<u>113 063</u> 85 754	<u>92 999</u> 85 754	<u>95 097</u> 85 754	<u>99 764</u> 85 754	<u>97 004</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>99 013</u> 94 661	<u>116 176</u> 94 661	<u>122 148</u> 94 661	<u>102 084</u> 94 661	<u>104 182</u> 94 661	<u>108 849</u> 94 661	<u>106 089</u> 94 661

					,	-	-	.	-	-	-		
221-104-0100	956-93												
221-104-0102	956-93	2,5	' / 2	3	1	2450	<u>55 137</u> 52 234	<u>56 742</u> 52 234	<u>68 872</u> 52 234	<u>62 025</u> 52 234	<u>67 672</u> 52 234	<u>73 070</u> 52 234	<u>63 899</u> 52 234
221-104-0103	956-93	3,5	' / 2	3	1	2454	<u>79 838</u> 76 447	<u>79 261</u> 76 447	<u>93 595</u> 76 447	<u>86 737</u> 76 447	<u>92 394</u> 76 447	<u>97 800</u> 76 447	<u>88 614</u> 76 447
221-104-0104	956-93	4,5	' / 2	3	1	2454	<u>80 866</u> 77 455	<u>80 289</u> 77 455	<u>94 623</u> 77 455	<u>87 765</u> 77 455	<u>93 422</u> 77 455	<u>98 829</u> 77 455	<u>89 642</u> 77 455

					-	-	.	-	-	-	
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>89 637</u> 85 754	<u>92 106</u> 85 754	<u>109 650</u> 85 754	<u>99 764</u> 85 754	<u>107 944</u> 85 754	<u>116 475</u> 85 754	<u>102 399</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>98 722</u> 94 661	<u>101 191</u> 94 661	<u>118 735</u> 94 661	<u>108 849</u> 94 661	<u>117 029</u> 94 661	<u>125 560</u> 94 661	<u>111 484</u> 94 661

						-	-	-	-	-	
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	$\frac{72\,591}{69\,854}$	$\frac{81\,940}{69\,854}$	$\frac{85\,193}{69\,854}$	$\frac{74\,264}{69\,854}$	$\frac{75\,407}{69\,854}$	$\frac{77\,949}{69\,854}$	$\frac{76\,445}{69\,854}$
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	$\frac{74\,344}{71\,573}$	$\frac{83\,692}{71\,573}$	$\frac{86\,945}{71\,573}$	$\frac{76\,016}{71\,573}$	$\frac{77\,159}{71\,573}$	$\frac{79\,701}{71\,573}$	$\frac{78\,198}{71\,573}$
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	$\frac{92\,639}{88\,412}$	$\frac{109\,802}{88\,412}$	$\frac{115\,774}{88\,412}$	$\frac{95\,710}{88\,412}$	$\frac{97\,808}{88\,412}$	$\frac{102\,475}{88\,412}$	$\frac{99\,715}{88\,412}$
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	$\frac{101\,312}{96\,914}$	$\frac{118\,475}{96\,914}$	$\frac{124\,447}{96\,914}$	$\frac{104\,383}{96\,914}$	$\frac{106\,481}{96\,914}$	$\frac{111\,148}{96\,914}$	$\frac{108\,388}{96\,914}$
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	$\frac{76\,981}{74\,148}$	$\frac{86\,400}{74\,148}$	$\frac{89\,677}{74\,148}$	$\frac{78\,666}{74\,148}$	$\frac{79\,817}{74\,148}$	$\frac{82\,379}{74\,148}$	$\frac{80\,864}{74\,148}$

					-	-	.	-	-	-	
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>72 432</u> 69 854	<u>73 777</u> 69 854	<u>83 334</u> 69 854	<u>77 949</u> 69 854	<u>82 405</u> 69 854	<u>87 052</u> 69 854	<u>79 384</u> 69 854
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>74 185</u> 71 573	<u>75 530</u> 71 573	<u>85 087</u> 71 573	<u>79 701</u> 71 573	<u>84 157</u> 71 573	<u>88 804</u> 71 573	<u>81 137</u> 71 573
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>92 348</u> 88 412	<u>94 817</u> 88 412	<u>112 361</u> 88 412	<u>102 475</u> 88 412	<u>110 655</u> 88 412	<u>119 186</u> 88 412	<u>105 109</u> 88 412
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>101 021</u> 96 914	<u>103 490</u> 96 914	<u>121 034</u> 96 914	<u>111 148</u> 96 914	<u>119 328</u> 96 914	<u>127 859</u> 96 914	<u>113 783</u> 96 914
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>76 821</u> 74 148	<u>78 176</u> 74 148	<u>87 804</u> 74 148	<u>82 379</u> 74 148	<u>86 868</u> 74 148	<u>91 550</u> 74 148	<u>83 825</u> 74 148

						-	-	-	-	-	
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	$\frac{74\,542}{71\,767}$	$\frac{83\,891}{71\,767}$	$\frac{87\,144}{71\,767}$	$\frac{76\,215}{71\,767}$	$\frac{77\,357}{71\,767}$	$\frac{79\,900}{71\,767}$	$\frac{78\,396}{71\,767}$
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{90\,676}{86\,497}$	$\frac{107\,769}{86\,497}$	$\frac{113\,717}{86\,497}$	$\frac{93\,735}{86\,497}$	$\frac{95\,824}{86\,497}$	$\frac{100\,472}{86\,497}$	$\frac{97\,723}{86\,497}$
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	$\frac{72\,312}{69\,483}$	$\frac{82\,358}{69\,483}$	$\frac{85\,854}{69\,483}$	$\frac{74\,110}{69\,483}$	$\frac{75\,338}{69\,483}$	$\frac{78\,070}{69\,483}$	$\frac{76\,454}{69\,483}$
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	$\frac{78\,529}{75\,519}$	$\frac{88\,994}{75\,519}$	$\frac{92\,636}{75\,519}$	$\frac{80\,402}{75\,519}$	$\frac{81\,681}{75\,519}$	$\frac{84\,527}{75\,519}$	$\frac{82\,844}{75\,519}$
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{147\,268}{141\,861}$	$\frac{165\,198}{141\,861}$	$\frac{171\,437}{141\,861}$	$\frac{150\,476}{141\,861}$	$\frac{152\,668}{141\,861}$	$\frac{157\,543}{141\,861}$	$\frac{154\,660}{141\,861}$

					-	-	.	-	-	-	
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>74 383</u> 71 767	<u>75 728</u> 71 767	<u>85 285</u> 71 767	<u>79 900</u> 71 767	<u>84 355</u> 71 767	<u>89 003</u> 71 767	<u>81 335</u> 71 767
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>90 386</u> 86 497	<u>92 845</u> 86 497	<u>110 318</u> 86 497	<u>100 472</u> 86 497	<u>108 619</u> 86 497	<u>117 115</u> 86 497	<u>103 096</u> 86 497
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>72 142</u> 69 483	<u>73 587</u> 69 483	<u>83 857</u> 69 483	<u>78 070</u> 69 483	<u>82 858</u> 69 483	<u>87 852</u> 69 483	<u>79 612</u> 69 483
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>78 352</u> 75 519	<u>79 857</u> 75 519	<u>90 555</u> 75 519	<u>84 527</u> 75 519	<u>89 515</u> 75 519	<u>94 717</u> 75 519	<u>86 133</u> 75 519
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>146 963</u> 141 861	<u>149 543</u> 141 861	<u>167 872</u> 141 861	<u>157 543</u> 141 861	<u>166 089</u> 141 861	<u>175 002</u> 141 861	<u>160 296</u> 141 861

222-102.

						-	-	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>101 227</u> 96 993	<u>113 008</u> 96 993	<u>117 904</u> 96 993	<u>103 145</u> 96 993	<u>104 859</u> 96 993	<u>107 857</u> 96 993	<u>106 072</u> 96 993
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>105 766</u> 101 495	<u>117 269</u> 101 495	<u>122 049</u> 101 495	<u>107 638</u> 101 495	<u>109 311</u> 101 495	<u>112 239</u> 101 495	<u>110 496</u> 101 495
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>98 735</u> 94 549	<u>110 516</u> 94 549	<u>115 413</u> 94 549	<u>100 653</u> 94 549	<u>102 366</u> 94 549	<u>105 365</u> 94 549	<u>103 580</u> 94 549
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>123 492</u> 118 824	<u>135 259</u> 118 824	<u>140 149</u> 118 824	<u>125 408</u> 118 824	<u>127 119</u> 118 824	<u>130 114</u> 118 824	<u>128 331</u> 118 824
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>87 101</u> 83 640						
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>114 018</u> 110 032						
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>101 144</u> 96 907	<u>112 949</u> 96 907	<u>117 855</u> 96 907	<u>103 066</u> 96 907	<u>104 783</u> 96 907	<u>107 788</u> 96 907	<u>105 999</u> 96 907
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>135 220</u> 130 334	<u>146 921</u> 130 334	<u>151 784</u> 130 334	<u>137 125</u> 130 334	<u>138 827</u> 130 334	<u>141 805</u> 130 334	<u>140 032</u> 130 334
222-102-0200	948-84	3									

						-	-	-	-	-	
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	$\frac{113\ 269}{109\ 299}$						

222-2.
222-202.

						-	-	-	-	-	
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	$\frac{143\ 439}{138\ 349}$	$\frac{155\ 361}{138\ 349}$	$\frac{160\ 316}{138\ 349}$	$\frac{145\ 379}{138\ 349}$	$\frac{147\ 113}{138\ 349}$	$\frac{150\ 148}{138\ 349}$	$\frac{148\ 342}{138\ 349}$

222-203.

						-	-	-	-	-	
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{10\ 473}{10\ 055}$						
222-203-0400	9561-2016	2									

						-	-	-	-	-	
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>9 990</u> 9 574						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 712</u> 10 219	<u>12 191</u> 10 219	<u>12 729</u> 10 219	<u>10 944</u> 10 219	<u>11 141</u> 10 219	<u>11 544</u> 10 219	<u>11 320</u> 10 219

222-3. , ,
222-301. , ,

						-	-	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 291</u> 4 125	<u>4 720</u> 4 125	<u>4 898</u> 4 125	<u>4 361</u> 4 125	<u>4 423</u> 4 125	<u>4 532</u> 4 125	<u>4 467</u> 4 125
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 391</u> 17 631	<u>20 483</u> 17 631	<u>21 353</u> 17 631	<u>18 732</u> 17 631	<u>19 036</u> 17 631	<u>19 569</u> 17 631	<u>19 252</u> 17 631
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 946</u> 12 459						

					-	-	.	-	-	-	
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 662</u> 10 219	<u>10 867</u> 10 219	<u>12 422</u> 10 219	<u>11 544</u> 10 219	<u>12 268</u> 10 219	<u>13 037</u> 10 219	<u>11 785</u> 10 219

					-	-	.	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 277</u> 4 125	<u>5 493</u> 4 125	<u>4 787</u> 4 125	<u>4 532</u> 4 125	<u>4 742</u> 4 125	<u>4 943</u> 4 125	<u>4 602</u> 4 125
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 320</u> 17 631	<u>19 269</u> 17 631	<u>20 809</u> 17 631	<u>19 569</u> 17 631	<u>20 592</u> 17 631	<u>21 570</u> 17 631	<u>19 908</u> 17 631
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							

222-302.

,

						-	-	-	-	-	
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>36 900</u> 35 564						
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>43 704</u> 42 182						
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>43 721</u> 42 182						
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>40 652</u> 39 102						
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>43 882</u> 42 182						
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>43 971</u> 42 182						
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>43 954</u> 42 182						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>152 238</u> 146 931	<u>164 396</u> 146 931	<u>168 817</u> 146 931	<u>154 143</u> 146 931	<u>155 764</u> 146 931	<u>159 080</u> 146 931	<u>157 238</u> 146 931

225.**225-1.**

					-	-	.	-	-	-	
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0102	24.12-5	.	1	875							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950							
222-302-0105	27.12-5	.	1	975							
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075							
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200							
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325							
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300							
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>151 827</u> 146 931	<u>153 517</u> 146 931	<u>166 291</u> 146 931	<u>159 080</u> 146 931	<u>165 028</u> 146 931	<u>171 343</u> 146 931	<u>161 054</u> 146 931

225-101.

						-	-	-	-	-	
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{3\,567}{3\,406}$						
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{6\,860}{6\,551}$						
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{10\,269}{9\,801}$						
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{7\,511}{7\,223}$						
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{9\,694}{9\,224}$						
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{15\,304}{14\,464}$	$\frac{17\,643}{14\,464}$	$\frac{18\,524}{14\,464}$	$\frac{15\,867}{14\,464}$	$\frac{16\,176}{14\,464}$	$\frac{16\,716}{14\,464}$	$\frac{16\,467}{14\,464}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{16\,599}{15\,812}$						
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{21\,665}{20\,340}$	$\frac{25\,563}{20\,340}$	$\frac{27\,031}{20\,340}$	$\frac{22\,604}{20\,340}$	$\frac{23\,118}{20\,340}$	$\frac{24\,017}{20\,340}$	$\frac{23\,603}{20\,340}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{23\,549}{22\,401}$						
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{31\,634}{29\,682}$	$\frac{37\,000}{29\,682}$	$\frac{38\,933}{29\,682}$	$\frac{33\,108}{29\,682}$	$\frac{33\,784}{29\,682}$	$\frac{34\,045}{28\,778}$	$\frac{34\,502}{29\,682}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{9\,010}{7\,994}$						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	$\frac{12\,682}{11\,331}$						
225-101-0200	8020-2016	.									

						-	-	-	-	-	
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 394</u> 5 243	<u>5 630</u> 5 243	<u>5 728</u> 5 243	<u>5 432</u> 5 243	<u>5 467</u> 5 243	<u>5 527</u> 5 243	<u>5 491</u> 5 243
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 974</u> 15 255	<u>17 727</u> 15 255	<u>18 388</u> 15 255	<u>16 396</u> 15 255	<u>16 627</u> 15 255	<u>17 032</u> 15 255	<u>16 846</u> 15 255
225-101-0602	15	.	1	950	<u>24 386</u> 23 052	<u>28 088</u> 23 052	<u>29 484</u> 23 052	<u>25 277</u> 23 052	<u>25 765</u> 23 052	<u>26 620</u> 23 052	<u>26 227</u> 23 052
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>34 247</u> 32 243	<u>39 613</u> 32 243	<u>41 545</u> 32 243	<u>35 720</u> 32 243	<u>36 396</u> 32 243	<u>37 580</u> 32 243	<u>37 115</u> 32 243
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 905</u> 15 368	<u>16 676</u> 15 368	<u>16 921</u> 15 368	<u>16 183</u> 15 368	<u>16 268</u> 15 368	<u>16 418</u> 15 368	<u>16 390</u> 15 368
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 905</u> 15 368	<u>17 083</u> 15 368	<u>17 573</u> 15 368	<u>16 097</u> 15 368	<u>16 268</u> 15 368	<u>16 568</u> 15 368	<u>16 390</u> 15 368
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>23 216</u> 22 148	<u>25 681</u> 22 148	<u>26 569</u> 22 148	<u>23 893</u> 22 148	<u>24 203</u> 22 148	<u>24 747</u> 22 148	<u>24 533</u> 22 148
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>30 362</u> 29 155	<u>33 566</u> 29 155	<u>34 898</u> 29 155	<u>30 883</u> 29 155	<u>31 350</u> 29 155	<u>32 165</u> 29 155	<u>31 680</u> 29 155
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>32 618</u> 30 737	<u>36 872</u> 30 737	<u>38 223</u> 30 737	<u>34 150</u> 30 737	<u>34 623</u> 30 737	<u>35 450</u> 30 737	<u>35 293</u> 30 737
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>34 462</u> 32 545	<u>40 965</u> 32 545	<u>43 668</u> 32 545	<u>35 521</u> 32 545	<u>36 467</u> 32 545	<u>38 122</u> 32 545	<u>37 137</u> 32 545
225-101-0620	10	.	1	800	<u>33 987</u> 32 761						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>83 482</u> 80 263						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>91 824</u> 88 288						

					-	-	.	-	-	-	
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 386</u> 5 243	<u>5 419</u> 5 243	<u>5 666</u> 5 243	<u>5 527</u> 5 243	<u>5 642</u> 5 243	<u>5 752</u> 5 243	<u>5 565</u> 5 243
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 902</u> 15 255	<u>16 197</u> 15 255	<u>18 425</u> 15 255	<u>16 014</u> 14 125	<u>18 204</u> 15 255	<u>19 196</u> 15 255	<u>17 511</u> 15 255
225-101-0602	15	.	1	950	<u>24 234</u> 23 052	<u>24 857</u> 23 052	<u>29 560</u> 23 052	<u>24 484</u> 20 679	<u>29 095</u> 23 052	<u>31 188</u> 23 052	<u>27 632</u> 23 052
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>34 011</u> 32 243	<u>34 980</u> 32 243	<u>42 308</u> 32 243	<u>36 789</u> 30 887	<u>41 583</u> 32 243	<u>44 844</u> 32 243	<u>39 304</u> 32 243
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 865</u> 15 368	<u>16 029</u> 15 368	<u>17 267</u> 15 368	<u>16 568</u> 15 368	<u>17 144</u> 15 368	<u>17 695</u> 15 368	<u>16 759</u> 15 368
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 865</u> 15 368	<u>16 029</u> 15 368	<u>17 267</u> 15 368	<u>16 568</u> 15 368	<u>17 144</u> 15 368	<u>17 695</u> 15 368	<u>16 759</u> 15 368
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>23 107</u> 22 148	<u>23 553</u> 22 148	<u>26 919</u> 22 148	<u>25 019</u> 22 148	<u>26 587</u> 22 148	<u>28 085</u> 22 148	<u>25 539</u> 22 148
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>30 254</u> 29 155	<u>30 699</u> 29 155	<u>34 066</u> 29 155	<u>26 955</u> 24 047	<u>33 733</u> 29 155	<u>35 231</u> 29 155	<u>32 685</u> 29 155
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>32 399</u> 30 737	<u>33 302</u> 30 737	<u>40 135</u> 30 737	<u>36 278</u> 30 737	<u>39 459</u> 30 737	<u>42 500</u> 30 737	<u>37 334</u> 30 737
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>34 243</u> 32 545	<u>35 146</u> 32 545	<u>41 979</u> 32 545	<u>30 008</u> 24 589	<u>41 303</u> 32 545	<u>44 344</u> 32 545	<u>39 178</u> 32 545
225-101-0620	10	.	1	800							
225-101-0621	6	.	1	2260							
225-101-0622	10	.	1	2480							

225-2.
225-203.

						-	-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>64 802</u> 61 272	<u>76 630</u> 61 272	<u>81 546</u> 61 272	<u>66 727</u> 61 272	<u>68 448</u> 61 272	<u>71 459</u> 61 272	<u>69 666</u> 61 272
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>69 031</u> 65 416	<u>80 873</u> 65 416	<u>85 795</u> 65 416	<u>70 959</u> 65 416	<u>72 681</u> 65 416	<u>75 696</u> 65 416	<u>73 901</u> 65 416
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>6 902</u> 6 676						
225-203-0702	2	.	1	220	<u>12 898</u> 12 491						
225-203-0703	3	.	1	350	<u>20 518</u> 19 870						
225-203-0704	4	.	1	480	<u>28 140</u> 27 253						
225-203-0705	5	.	1	600	<u>36 671</u> 35 532						
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>71 800</u> 69 517						
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>98 473</u> 95 303						
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>150 059</u> 145 101						

					-	-	.	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>64 403</u> 61 272	<u>63 783</u> 61 272	<u>78 473</u> 61 272	<u>71 459</u> 61 272	<u>77 245</u> 61 272	<u>82 775</u> 61 272	<u>73 379</u> 61 272
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>68 631</u> 65 416	<u>68 009</u> 65 416	<u>82 719</u> 65 416	<u>75 696</u> 65 416	<u>81 488</u> 65 416	<u>87 025</u> 65 416	<u>77 618</u> 65 416
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130							
225-203-0702	2	.	1	220							
225-203-0703	3	.	1	350							
225-203-0704	4	.	1	480							
225-203-0705	5	.	1	600							
225-203-0706	6	.	1	1250							
225-203-0707	7	.	1	1770							
225-203-0708	8	.	1	2880							

225-205.

						-	-	-	-	-	
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>5 542</u> 5 424	<u>5 589</u> 5 424	<u>5 608</u> 5 424	<u>5 549</u> 5 424	<u>1 868</u> 1 808	<u>5 568</u> 5 424	<u>5 561</u> 5 424
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 948</u> 1 898	<u>2 010</u> 1 898	<u>2 035</u> 1 898	<u>1 958</u> 1 898	<u>1 967</u> 1 898	<u>1 983</u> 1 898	<u>1 974</u> 1 898
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 293</u> 5 153	<u>5 481</u> 5 153	<u>5 560</u> 5 153	<u>5 323</u> 5 153	<u>5 351</u> 5 153	<u>5 399</u> 5 153	<u>5 370</u> 5 153
225-205-0104	4	.	1	90	<u>8 935</u> 8 679	<u>9 359</u> 8 679	<u>9 535</u> 8 679	<u>9 004</u> 8 679	<u>9 065</u> 8 679	<u>9 173</u> 8 679	<u>9 109</u> 8 679

25.**251.****251-3.****251-302.**

						-	-	-	-	-	
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 631</u> 4 068 080						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 004 015</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										

						-	-	-	-	-	
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 981</u> <u>3 796 874</u>						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 907 933</u> <u>3 796 867</u>						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 412 808</u> <u>3 309 930</u>						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>21 630</u> 19 708	<u>22 182</u> 19 708	<u>20 565</u> 19 708	<u>20 754</u> 19 708	<u>21 098</u> 19 708	<u>20 832</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>17 176</u> 15 368	<u>17 718</u> 15 368	<u>16 131</u> 15 368	<u>16 316</u> 15 368	<u>16 653</u> 15 368	<u>16 393</u> 15 368

255.

255-1.

255-101.

						-	-		-	-
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>41 747</u> 40 258	<u>46 597</u> 44 150	<u>47 234</u> 44 150	<u>47 499</u> 44 150	<u>45 656</u> 44 150	<u>46 318</u> 44 150

					-	-	.	-	-	-	
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 491</u> 19 708	<u>21 839</u> 19 708	<u>21 189</u> 19 708	<u>21 717</u> 19 708	<u>22 384</u> 19 708	<u>21 308</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 014</u> 15 368	<u>16 057</u> 15 368	<u>17 381</u> 15 368	<u>16 743</u> 15 368	<u>17 262</u> 15 368	<u>17 916</u> 15 368	<u>16 860</u> 15 368

255-102.

						-	-		-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{2\ 850}{2\ 124}$	$\frac{3\ 732}{2\ 124}$	$\frac{4\ 368}{2\ 124}$	$\frac{4\ 633}{2\ 124}$	$\frac{2\ 790}{2\ 124}$	$\frac{3\ 452}{2\ 124}$	
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{2\ 688}{2\ 568}$	$\frac{2\ 781}{2\ 568}$	$\frac{2\ 845}{2\ 568}$	$\frac{2\ 883}{2\ 568}$	$\frac{2\ 711}{2\ 568}$	$\frac{2\ 724}{2\ 568}$	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\ 357}{2\ 622}$	$\frac{4\ 239}{2\ 622}$	$\frac{4\ 875}{2\ 622}$	$\frac{5\ 140}{2\ 622}$	$\frac{3\ 297}{2\ 622}$	$\frac{3\ 959}{2\ 622}$	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\ 171}{3\ 025}$	$\frac{3\ 288}{3\ 025}$	$\frac{3\ 367}{3\ 025}$	$\frac{3\ 415}{3\ 025}$	$\frac{3\ 199}{3\ 025}$	$\frac{3\ 216}{3\ 025}$	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\ 485}{3\ 017}$	$\frac{3\ 979}{3\ 017}$	$\frac{4\ 343}{3\ 017}$	$\frac{4\ 516}{3\ 017}$	$\frac{3\ 479}{3\ 017}$	$\frac{3\ 690}{3\ 017}$	$\frac{3\ 854}{2\ 983}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\ 452}{3\ 254}$	$\frac{3\ 558}{3\ 254}$	$\frac{3\ 649}{3\ 254}$	$\frac{3\ 731}{3\ 254}$	$\frac{3\ 500}{3\ 254}$	$\frac{3\ 254}{3\ 254}$	$\frac{4\ 130}{3\ 254}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\ 417}{3\ 232}$						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\ 417}{3\ 232}$						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\ 721}{3\ 513}$						

26.**261.**

					-	-		-	-	-	
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96							
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96							
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120							
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120							
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 924</u> 2 983	<u>3 557</u> 2 983	<u>3 924</u> 2 983	<u>3 557</u> 2 983	<u>3 889</u> 2 983	<u>3 924</u> 2 983	<u>3 667</u> 2 983
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 201</u> 3 254	<u>3 834</u> 3 254	<u>4 201</u> 3 254	<u>3 834</u> 3 254	<u>4 166</u> 3 254	<u>4 201</u> 3 254	<u>3 944</u> 3 254
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168							
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168							
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192							

261-1.
261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$

[illegible]

						-	-	-	-	-	
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325	<u>37 092</u> 34 325
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180	<u>38 984</u> 36 180
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073	<u>57 995</u> 55 073
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919

[illegible]

						-	-	-	-	-	
261-101-0378	, , , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная