

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2021 ж. № 195-НҚ бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.12.2021 года 195-НҚ с 01.01.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	4
212. , , ,	7
212-1.	7
212-4.	103
212-5.	110
212-6.	119
213.	122
213-1.	122
213-2.	128
213-3. , ,	128
22.	131
221.	131
221-1.	131
222. ,	134
222-1. , ,	134
222-2. ,	155
222-3. , ,	158
225.	161
225-1.	161
225-2.	203
226.	245
226-1.	245
25.	278

8.04-08-2021

IV

251.	,	,	278
251-3.	,		278
255.	,	,	281
255-1.			281
26.			290
261.			290
261-1.			290

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					, . , .	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$	$\frac{1\,942}{1\,040}$

211-103.

					, . , .	-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$	$\frac{1\,720}{426}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$	$\frac{1\,935}{493}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$	$\frac{1\,466}{357}$

211-2.

[illegible][illegible]

					-
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 720</u> 426
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 935</u> 493
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 466</u> 357

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 543</u> 1 989	<u>5 913</u> 1 989	<u>5 427</u> 1 989	<u>9 311</u> 1 989	<u>7 855</u> 1 989	<u>9 311</u> 1 989	<u>9 311</u> 1 989
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 355</u> 1 808	<u>5 016</u> 1 657	<u>4 752</u> 1 657	<u>8 415</u> 1 657	<u>6 193</u> 1 657	<u>7 660</u> 1 657	<u>8 439</u> 1 657
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 279</u> 1 718	<u>4 982</u> 1 718	<u>4 863</u> 1 718	<u>8 452</u> 1 718	<u>5 934</u> 1 718	<u>7 363</u> 1 718	<u>8 572</u> 1 718
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 122</u> 1 582	<u>4 418</u> 1 507	<u>4 395</u> 1 507	<u>7 848</u> 1 507	<u>4 942</u> 1 507	<u>6 383</u> 1 507	<u>7 951</u> 1 507
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>2 063</u> 1 537	<u>5 313</u> 1 537	<u>4 845</u> 1 537	<u>8 590</u> 1 537	<u>7 186</u> 1 537	<u>8 590</u> 1 537	<u>8 590</u> 1 537

211-205.

					,	,	.	-	-	-	-	-	
211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>11 432</u> 10 848	<u>13 840</u> 10 848	<u>13 493</u> 10 848	<u>16 267</u> 10 848	<u>14 557</u> 11 300	<u>15 592</u> 11 300	<u>16 468</u> 11 300	<u>13 409</u> 11 300	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>13 357</u> 11 300	<u>13 867</u> 11 300	<u>13 780</u> 11 300	<u>16 381</u> 11 300	<u>14 557</u> 11 300	<u>15 592</u> 11 300	<u>16 468</u> 11 300	<u>13 409</u> 11 300	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>13 357</u> 11 300	<u>13 867</u> 11 300	<u>13 780</u> 11 300	<u>16 381</u> 11 300	<u>14 557</u> 11 300	<u>15 592</u> 11 300	<u>16 468</u> 11 300	<u>13 409</u> 11 300	

211-4.

					-	-	-	-		-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3										
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,185}{1\,989}$	$\frac{4\,253}{1\,989}$	$\frac{6\,641}{1\,989}$	$\frac{8\,826}{1\,989}$	$\frac{3\,057}{1\,989}$	$\frac{4\,699}{1\,989}$	$\frac{7\,127}{1\,989}$	$\frac{7\,612}{1\,989}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,282}{1\,657}$	$\frac{4\,320}{1\,657}$	$\frac{5\,061}{1\,657}$	$\frac{7\,146}{1\,657}$	$\frac{3\,914}{1\,657}$	$\frac{4\,960}{1\,657}$	$\frac{5\,422}{1\,657}$	$\frac{6\,096}{1\,657}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,350}{1\,718}$	$\frac{4\,847}{1\,718}$	$\frac{4\,279}{1\,718}$	$\frac{6\,837}{1\,718}$	$\frac{4\,771}{1\,718}$	$\frac{5\,437}{1\,718}$	$\frac{4\,915}{1\,718}$	$\frac{5\,213}{1\,718}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,752}{1\,507}$	$\frac{4\,725}{1\,507}$	$\frac{3\,522}{1\,507}$	$\frac{5\,845}{1\,507}$	$\frac{5\,055}{1\,507}$	$\frac{5\,457}{1\,507}$	$\frac{3\,982}{1\,507}$	$\frac{4\,527}{1\,507}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{4\,611}{1\,537}$	$\frac{3\,713}{1\,537}$	$\frac{6\,015}{1\,537}$	$\frac{8\,122}{1\,537}$	$\frac{2\,559}{1\,537}$	$\frac{4\,143}{1\,537}$	$\frac{6\,483}{1\,537}$	$\frac{6\,952}{1\,537}$

					-	-	-		-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{13\,769}{11\,300}$	$\frac{13\,357}{11\,300}$	$\frac{15\,211}{11\,300}$	$\frac{13\,714}{11\,300}$	$\frac{14\,197}{11\,300}$	$\frac{13\,818}{11\,300}$	$\frac{14\,034}{11\,300}$	$\frac{16\,269}{11\,300}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{13\,769}{11\,300}$	$\frac{13\,357}{11\,300}$	$\frac{15\,211}{11\,300}$	$\frac{13\,714}{11\,300}$	$\frac{14\,197}{11\,300}$	$\frac{13\,818}{11\,300}$	$\frac{14\,034}{11\,300}$	$\frac{16\,269}{11\,300}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{13\,769}{11\,300}$	$\frac{13\,357}{11\,300}$	$\frac{15\,211}{11\,300}$	$\frac{13\,714}{11\,300}$	$\frac{14\,197}{11\,300}$	$\frac{13\,818}{11\,300}$	$\frac{14\,034}{11\,300}$	$\frac{16\,269}{11\,300}$

					-
211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 826</u> 1 989
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 126</u> 1 657
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>8 297</u> 1 718
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 777</u> 1 507
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>8 122</u> 1 537

211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{6\,573}{3\,752}$	$\frac{7\,338}{3\,752}$	$\frac{7\,208}{3\,752}$	$\frac{11\,110}{3\,752}$	$\frac{8\,372}{3\,752}$	$\frac{9\,926}{3\,752}$	$\frac{11\,240}{3\,752}$
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{6\,734}{3\,752}$	$\frac{7\,338}{3\,752}$	$\frac{7\,362}{3\,775}$	$\frac{11\,109}{3\,752}$	$\frac{8\,222}{3\,752}$	$\frac{9\,913}{3\,752}$	$\frac{11\,239}{3\,752}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{7\,116}{4\,127}$	$\frac{7\,874}{4\,277}$	$\frac{8\,058}{4\,330}$	$\frac{11\,646}{4\,277}$	$\frac{8\,759}{4\,277}$	$\frac{10\,449}{4\,277}$	$\frac{11\,776}{4\,277}$

212.**212-1.****212-101.**

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	$\frac{12\,012}{9\,737}$	$\frac{22\,103}{15\,110}$	$\frac{22\,996}{15\,110}$	$\frac{34\,940}{16\,111}$	$\frac{20\,896}{15\,110}$	$\frac{29\,114}{16\,111}$	$\frac{34\,940}{16\,111}$
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	$\frac{12\,526}{10\,240}$	$\frac{21\,412}{11\,872}$	$\frac{21\,439}{11\,872}$	$\frac{31\,038}{12\,285}$	$\frac{20\,727}{11\,872}$	$\frac{26\,187}{12\,442}$	$\frac{31\,198}{12\,442}$
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									

				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{10\ 940}{3\ 752}$
211-401-0102	1 2	3	1	1500	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	

				,	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	$\frac{34\ 940}{16\ 111}$
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			

							-	-	-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>14 509</u> 11 752	<u>22 436</u> 13 687	<u>22 824</u> 13 687	<u>34 118</u> 15 305	<u>22 323</u> 13 687	<u>29 457</u> 15 305	<u>34 118</u> 15 305
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>14 187</u> 11 869	<u>23 695</u> 13 823	<u>23 519</u> 13 823	<u>34 274</u> 15 458	<u>23 304</u> 13 823	<u>29 716</u> 15 458	<u>34 274</u> 15 458
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>14 309</u> 11 988	<u>23 836</u> 13 961	<u>23 660</u> 13 961	<u>34 432</u> 15 613	<u>23 445</u> 13 961	<u>29 874</u> 15 613	<u>34 432</u> 15 613
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>14 491</u> 12 167	<u>24 050</u> 14 171	<u>23 874</u> 14 171	<u>34 671</u> 15 847	<u>23 659</u> 14 171	<u>30 113</u> 15 847	<u>34 671</u> 15 847
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>14 678</u> 12 350	<u>24 267</u> 14 383	<u>24 090</u> 14 383	<u>34 913</u> 16 084	<u>23 875</u> 14 383	<u>30 355</u> 16 084	<u>34 913</u> 16 084
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>14 867</u> 12 535	<u>24 486</u> 14 598	<u>24 310</u> 14 598	<u>35 159</u> 16 325	<u>24 095</u> 14 598	<u>30 601</u> 16 325	<u>35 159</u> 16 325
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>14 309</u> 11 988	<u>23 836</u> 13 961	<u>23 660</u> 13 961	<u>34 432</u> 15 613	<u>23 445</u> 13 961	<u>29 874</u> 15 613	<u>34 432</u> 15 613
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>14 430</u> 12 107	<u>23 979</u> 14 100	<u>23 802</u> 14 100	<u>34 591</u> 15 769	<u>23 587</u> 14 100	<u>30 033</u> 15 769	<u>34 591</u> 15 769
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>14 615</u> 12 289	<u>24 195</u> 14 312	<u>24 019</u> 14 312	<u>34 833</u> 16 006	<u>23 803</u> 14 312	<u>30 275</u> 16 006	<u>34 833</u> 16 006
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 474	<u>24 413</u> 14 527	<u>24 237</u> 14 527	<u>35 077</u> 16 245	<u>24 022</u> 14 527	<u>30 519</u> 16 245	<u>35 077</u> 16 245
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>14 995</u> 12 661	<u>24 636</u> 14 744	<u>24 459</u> 14 744	<u>35 326</u> 16 489	<u>24 244</u> 14 744	<u>30 767</u> 16 489	<u>35 326</u> 16 489
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>14 430</u> 12 107	<u>23 979</u> 14 100	<u>23 802</u> 14 100	<u>34 591</u> 15 769	<u>23 587</u> 14 100	<u>30 033</u> 15 769	<u>34 591</u> 15 769
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>14 554</u> 12 229	<u>24 122</u> 14 241	<u>23 946</u> 14 241	<u>34 751</u> 15 926	<u>23 730</u> 14 241	<u>30 193</u> 15 926	<u>34 751</u> 15 926

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 540</u> 13 687	<u>27 748</u> 15 305	<u>19 512</u> 13 687	<u>28 008</u> 15 305	<u>30 066</u> 15 305	<u>26 551</u> 13 687	<u>20 507</u> 13 687	<u>25 579</u> 15 305
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>19 877</u> 13 823	<u>27 724</u> 15 458	<u>19 093</u> 13 823	<u>28 267</u> 15 458	<u>29 988</u> 15 458	<u>27 776</u> 13 823	<u>20 954</u> 13 823	<u>25 369</u> 15 458
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 018</u> 13 961	<u>27 881</u> 15 613	<u>19 234</u> 13 961	<u>28 425</u> 15 613	<u>30 146</u> 15 613	<u>27 917</u> 13 961	<u>21 095</u> 13 961	<u>25 526</u> 15 613
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 231</u> 14 171	<u>28 120</u> 15 847	<u>19 448</u> 14 171	<u>28 664</u> 15 847	<u>30 385</u> 15 847	<u>28 131</u> 14 171	<u>21 309</u> 14 171	<u>25 765</u> 15 847
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 448</u> 14 383	<u>28 362</u> 16 084	<u>19 664</u> 14 383	<u>28 906</u> 16 084	<u>30 627</u> 16 084	<u>28 347</u> 14 383	<u>21 525</u> 14 383	<u>26 007</u> 16 084
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 667</u> 14 598	<u>28 608</u> 16 325	<u>19 884</u> 14 598	<u>29 151</u> 16 325	<u>30 872</u> 16 325	<u>28 567</u> 14 598	<u>21 745</u> 14 598	<u>26 253</u> 16 325
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 018</u> 13 961	<u>27 881</u> 15 613	<u>19 234</u> 13 961	<u>28 425</u> 15 613	<u>30 146</u> 15 613	<u>27 917</u> 13 961	<u>21 095</u> 13 961	<u>25 526</u> 15 613
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 160</u> 14 100	<u>28 040</u> 15 769	<u>19 376</u> 14 100	<u>28 584</u> 15 769	<u>30 305</u> 15 769	<u>28 059</u> 14 100	<u>21 237</u> 14 100	<u>25 685</u> 15 769
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 376</u> 14 312	<u>28 282</u> 16 006	<u>19 593</u> 14 312	<u>28 825</u> 16 006	<u>30 546</u> 16 006	<u>28 276</u> 14 312	<u>21 453</u> 14 312	<u>25 927</u> 16 006
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 595</u> 14 527	<u>28 526</u> 16 245	<u>19 811</u> 14 527	<u>29 070</u> 16 245	<u>30 791</u> 16 245	<u>28 494</u> 14 527	<u>21 672</u> 14 527	<u>26 171</u> 16 245
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>20 817</u> 14 744	<u>28 775</u> 16 489	<u>20 033</u> 14 744	<u>29 318</u> 16 489	<u>31 039</u> 16 489	<u>28 716</u> 14 744	<u>21 894</u> 14 744	<u>26 420</u> 16 489
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 160</u> 14 100	<u>28 040</u> 15 769	<u>19 376</u> 14 100	<u>28 584</u> 15 769	<u>30 305</u> 15 769	<u>28 059</u> 14 100	<u>21 237</u> 14 100	<u>25 685</u> 15 769
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 303</u> 14 241	<u>28 201</u> 15 926	<u>19 520</u> 14 241	<u>28 744</u> 15 926	<u>30 465</u> 15 926	<u>28 203</u> 14 241	<u>21 380</u> 14 241	<u>25 846</u> 15 926

				,	-
212-101-0301		3	1	2400	$\frac{34\ 118}{15\ 305}$
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>14 740</u> 12 411	<u>24 341</u> 14 455	<u>24 164</u> 14 455	<u>34 996</u> 16 166	<u>23 949</u> 14 455	<u>30 438</u> 16 166	<u>34 996</u> 16 166
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>14 931</u> 12 598	<u>24 561</u> 14 672	<u>24 385</u> 14 672	<u>35 243</u> 16 408	<u>24 170</u> 14 672	<u>30 685</u> 16 408	<u>35 243</u> 16 408
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>15 124</u> 12 787	<u>24 786</u> 14 892	<u>24 610</u> 14 892	<u>35 494</u> 16 654	<u>24 394</u> 14 892	<u>30 936</u> 16 654	<u>35 494</u> 16 654
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>14 554</u> 12 229	<u>24 122</u> 14 241	<u>23 946</u> 14 241	<u>34 751</u> 15 926	<u>23 730</u> 14 241	<u>30 193</u> 15 926	<u>34 751</u> 15 926
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>14 679</u> 12 351	<u>24 268</u> 14 384	<u>24 091</u> 14 384	<u>34 914</u> 16 086	<u>23 876</u> 14 384	<u>30 356</u> 16 086	<u>34 914</u> 16 086
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>14 868</u> 12 537	<u>24 487</u> 14 599	<u>24 311</u> 14 599	<u>35 160</u> 16 327	<u>24 096</u> 14 599	<u>30 602</u> 16 327	<u>35 160</u> 16 327
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>15 060</u> 12 725	<u>24 711</u> 14 818	<u>24 534</u> 14 818	<u>35 410</u> 16 571	<u>24 319</u> 14 818	<u>30 852</u> 16 571	<u>35 410</u> 16 571
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>15 254</u> 12 915	<u>24 937</u> 15 041	<u>24 761</u> 15 041	<u>35 663</u> 16 820	<u>24 546</u> 15 041	<u>31 105</u> 16 820	<u>35 663</u> 16 820
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>15 154</u> 12 385	<u>21 627</u> 13 199	<u>20 982</u> 13 199	<u>31 140</u> 12 385	<u>23 891</u> 13 199	<u>31 140</u> 12 385	<u>31 140</u> 12 385
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>14 840</u> 12 509	<u>24 194</u> 13 330	<u>24 013</u> 13 330	<u>31 265</u> 12 508	<u>26 368</u> 13 330	<u>31 265</u> 12 508	<u>31 265</u> 12 508
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>14 967</u> 12 634	<u>24 330</u> 13 463	<u>24 148</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633	<u>26 503</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633	<u>31 393</u> 12 633
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>15 160</u> 12 823	<u>24 535</u> 13 665	<u>24 354</u> 13 665	<u>31 586</u> 12 822	<u>26 709</u> 13 665	<u>31 586</u> 12 822	<u>31 586</u> 12 822

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 522</u> 14 455	<u>28 445</u> 16 166	<u>19 738</u> 14 455	<u>28 988</u> 16 166	<u>30 709</u> 16 166	<u>28 421</u> 14 455	<u>21 599</u> 14 455	<u>26 090</u> 16 166
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>20 743</u> 14 672	<u>28 692</u> 16 408	<u>19 959</u> 14 672	<u>29 235</u> 16 408	<u>30 956</u> 16 408	<u>28 642</u> 14 672	<u>21 820</u> 14 672	<u>26 337</u> 16 408
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>20 967</u> 14 892	<u>28 943</u> 16 654	<u>20 184</u> 14 892	<u>29 486</u> 16 654	<u>31 207</u> 16 654	<u>28 867</u> 14 892	<u>22 044</u> 14 892	<u>26 588</u> 16 654
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 303</u> 14 241	<u>28 201</u> 15 926	<u>19 520</u> 14 241	<u>28 744</u> 15 926	<u>30 465</u> 15 926	<u>28 203</u> 14 241	<u>21 380</u> 14 241	<u>25 846</u> 15 926
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 449</u> 14 384	<u>28 363</u> 16 086	<u>19 665</u> 14 384	<u>28 907</u> 16 086	<u>30 628</u> 16 086	<u>28 349</u> 14 384	<u>21 526</u> 14 384	<u>26 008</u> 16 086
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 669</u> 14 599	<u>28 609</u> 16 327	<u>19 885</u> 14 599	<u>29 153</u> 16 327	<u>30 874</u> 16 327	<u>28 568</u> 14 599	<u>21 746</u> 14 599	<u>26 254</u> 16 327
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>20 892</u> 14 818	<u>28 859</u> 16 571	<u>20 108</u> 14 818	<u>29 402</u> 16 571	<u>31 123</u> 16 571	<u>28 792</u> 14 818	<u>21 969</u> 14 818	<u>26 504</u> 16 571
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 119</u> 15 041	<u>29 112</u> 16 820	<u>20 335</u> 15 041	<u>29 656</u> 16 820	<u>31 377</u> 16 820	<u>29 018</u> 15 041	<u>22 196</u> 15 041	<u>26 758</u> 16 820
212-101-0400	10 7473-2010	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 811</u> 13 199	<u>19 879</u> 12 385	<u>22 185</u> 13 199	<u>31 140</u> 12 385	<u>16 070</u> 12 385	<u>19 124</u> 13 199	<u>23 973</u> 13 199	<u>31 140</u> 12 385
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 213</u> 13 330	<u>20 005</u> 12 508	<u>22 926</u> 13 330	<u>31 265</u> 12 508	<u>16 195</u> 12 508	<u>20 745</u> 13 330	<u>26 549</u> 13 330	<u>31 265</u> 12 508
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 349</u> 13 463	<u>20 132</u> 12 633	<u>23 062</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633	<u>16 323</u> 12 633	<u>20 880</u> 13 463	<u>26 685</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 555</u> 13 665	<u>20 325</u> 12 822	<u>23 267</u> 13 665	<u>31 586</u> 12 822	<u>16 516</u> 12 822	<u>21 086</u> 13 665	<u>26 890</u> 13 665	<u>31 586</u> 12 822

				,	-
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 140</u> 12 385
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>15 356</u> 13 015	<u>24 745</u> 13 870	<u>24 564</u> 13 870	<u>31 783</u> 13 016	<u>26 919</u> 13 870	<u>31 783</u> 13 016	<u>31 783</u> 13 016
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>15 556</u> 13 211	<u>24 957</u> 14 078	<u>24 776</u> 14 078	<u>31 982</u> 13 211	<u>27 131</u> 14 078	<u>31 982</u> 13 211	<u>31 982</u> 13 211
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>14 967</u> 12 634	<u>24 330</u> 13 463	<u>24 148</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633	<u>26 503</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633	<u>31 393</u> 12 633
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>15 096</u> 12 760	<u>24 467</u> 13 598	<u>24 286</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760	<u>26 641</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760	<u>31 522</u> 12 760
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>15 291</u> 12 951	<u>24 675</u> 13 802	<u>24 494</u> 13 802	<u>31 717</u> 12 951	<u>26 849</u> 13 802	<u>31 717</u> 12 951	<u>31 717</u> 12 951
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>15 489</u> 13 146	<u>24 886</u> 14 009	<u>24 705</u> 14 009	<u>31 915</u> 13 145	<u>27 060</u> 14 009	<u>31 915</u> 13 145	<u>31 915</u> 13 145
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>15 690</u> 13 343	<u>25 100</u> 14 219	<u>24 919</u> 14 219	<u>32 116</u> 13 342	<u>27 274</u> 14 219	<u>32 116</u> 13 342	<u>32 116</u> 13 342
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>15 096</u> 12 760	<u>24 467</u> 13 598	<u>24 286</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760	<u>26 641</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760	<u>31 522</u> 12 760
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>15 226</u> 12 887	<u>24 605</u> 13 733	<u>24 424</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887	<u>26 779</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887	<u>31 651</u> 12 887
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>15 423</u> 13 080	<u>24 816</u> 13 940	<u>24 635</u> 13 940	<u>31 849</u> 13 081	<u>26 990</u> 13 940	<u>31 849</u> 13 081	<u>31 849</u> 13 081
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>15 624</u> 13 277	<u>25 029</u> 14 149	<u>24 848</u> 14 149	<u>32 049</u> 13 277	<u>27 203</u> 14 149	<u>32 049</u> 13 277	<u>32 049</u> 13 277
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>15 827</u> 13 477	<u>25 245</u> 14 361	<u>25 064</u> 14 361	<u>32 252</u> 13 476	<u>27 419</u> 14 361	<u>32 252</u> 13 476	<u>32 252</u> 13 476
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>15 226</u> 12 887	<u>24 605</u> 13 733	<u>24 424</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887	<u>26 779</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887	<u>31 651</u> 12 887

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 765</u> 13 870	<u>20 522</u> 13 016	<u>23 477</u> 13 870	<u>31 783</u> 13 016	<u>16 713</u> 13 016	<u>21 296</u> 13 870	<u>27 100</u> 13 870	<u>31 783</u> 13 016
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 977</u> 14 078	<u>20 721</u> 13 211	<u>23 689</u> 14 078	<u>31 982</u> 13 211	<u>16 912</u> 13 211	<u>21 508</u> 14 078	<u>27 312</u> 14 078	<u>31 982</u> 13 211
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 349</u> 13 463	<u>20 132</u> 12 633	<u>23 062</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633	<u>16 323</u> 12 633	<u>20 880</u> 13 463	<u>26 685</u> 13 463	<u>31 393</u> 12 633
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 487</u> 13 598	<u>20 261</u> 12 760	<u>23 199</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760	<u>16 452</u> 12 760	<u>21 018</u> 13 598	<u>26 822</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 695</u> 13 802	<u>20 456</u> 12 951	<u>23 407</u> 13 802	<u>31 717</u> 12 951	<u>16 647</u> 12 951	<u>21 226</u> 13 802	<u>27 030</u> 13 802	<u>31 717</u> 12 951
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 906</u> 14 009	<u>20 654</u> 13 145	<u>23 618</u> 14 009	<u>31 915</u> 13 145	<u>16 845</u> 13 145	<u>21 437</u> 14 009	<u>27 241</u> 14 009	<u>31 915</u> 13 145
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 120</u> 14 219	<u>20 855</u> 13 342	<u>23 832</u> 14 219	<u>32 116</u> 13 342	<u>17 046</u> 13 342	<u>21 651</u> 14 219	<u>27 455</u> 14 219	<u>32 116</u> 13 342
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 487</u> 13 598	<u>20 261</u> 12 760	<u>23 199</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760	<u>16 452</u> 12 760	<u>21 018</u> 13 598	<u>26 822</u> 13 598	<u>31 522</u> 12 760
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 625</u> 13 733	<u>20 391</u> 12 887	<u>23 337</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887	<u>16 582</u> 12 887	<u>21 156</u> 13 733	<u>26 960</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 836</u> 13 940	<u>20 589</u> 13 081	<u>23 548</u> 13 940	<u>31 849</u> 13 081	<u>16 780</u> 13 081	<u>21 367</u> 13 940	<u>27 171</u> 13 940	<u>31 849</u> 13 081
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 049</u> 14 149	<u>20 788</u> 13 277	<u>23 761</u> 14 149	<u>32 049</u> 13 277	<u>16 979</u> 13 277	<u>21 580</u> 14 149	<u>27 384</u> 14 149	<u>32 049</u> 13 277
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 265</u> 14 361	<u>20 991</u> 13 476	<u>23 977</u> 14 361	<u>32 252</u> 13 476	<u>17 182</u> 13 476	<u>21 796</u> 14 361	<u>27 600</u> 14 361	<u>32 252</u> 13 476
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 625</u> 13 733	<u>20 391</u> 12 887	<u>23 337</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887	<u>16 582</u> 12 887	<u>21 156</u> 13 733	<u>26 960</u> 13 733	<u>31 651</u> 12 887

				,	-
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>15 358</u> 13 016	<u>24 746</u> 13 871	<u>24 565</u> 13 871	<u>31 784</u> 13 017	<u>26 920</u> 13 871	<u>31 784</u> 13 017	<u>31 784</u> 13 017
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>15 557</u> 13 212	<u>24 958</u> 14 079	<u>24 777</u> 14 079	<u>31 983</u> 13 212	<u>27 132</u> 14 079	<u>31 983</u> 13 212	<u>31 983</u> 13 212
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>15 759</u> 13 410	<u>25 173</u> 14 290	<u>24 992</u> 14 290	<u>32 185</u> 13 409	<u>27 347</u> 14 290	<u>32 185</u> 13 409	<u>32 185</u> 13 409
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>15 964</u> 13 611	<u>25 392</u> 14 504	<u>25 210</u> 14 504	<u>32 389</u> 13 610	<u>27 565</u> 14 504	<u>32 389</u> 13 610	<u>32 389</u> 13 610
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>15 446</u> 13 103	<u>24 409</u> 16 577	<u>25 375</u> 16 577	<u>35 954</u> 17 105	<u>22 980</u> 16 577	<u>30 128</u> 17 105	<u>35 954</u> 17 105
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 580</u> 13 234	<u>25 596</u> 16 742	<u>26 771</u> 16 742	<u>36 128</u> 17 275	<u>24 030</u> 16 742	<u>30 301</u> 17 275	<u>36 128</u> 17 275
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>15 714</u> 13 366	<u>25 767</u> 16 909	<u>26 942</u> 16 909	<u>36 304</u> 17 448	<u>24 200</u> 16 909	<u>30 477</u> 17 448	<u>36 304</u> 17 448
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>15 919</u> 13 567	<u>26 025</u> 17 163	<u>27 201</u> 17 163	<u>36 571</u> 17 710	<u>24 459</u> 17 163	<u>30 744</u> 17 710	<u>36 571</u> 17 710
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 127</u> 13 770	<u>26 288</u> 17 421	<u>27 463</u> 17 421	<u>36 842</u> 17 975	<u>24 721</u> 17 421	<u>31 015</u> 17 975	<u>36 842</u> 17 975
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 337</u> 13 977	<u>26 554</u> 17 682	<u>27 730</u> 17 682	<u>37 116</u> 18 245	<u>24 988</u> 17 682	<u>31 290</u> 18 245	<u>37 116</u> 18 245
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>15 714</u> 13 366	<u>25 767</u> 16 909	<u>26 942</u> 16 909	<u>36 304</u> 17 448	<u>24 200</u> 16 909	<u>30 477</u> 17 448	<u>36 304</u> 17 448
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>15 851</u> 13 501	<u>25 940</u> 17 079	<u>27 115</u> 17 079	<u>36 482</u> 17 623	<u>24 373</u> 17 079	<u>30 656</u> 17 623	<u>36 482</u> 17 623

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 766</u> 13 871	<u>20 523</u> 13 017	<u>23 478</u> 13 871	<u>31 784</u> 13 017	<u>16 714</u> 13 017	<u>21 297</u> 13 871	<u>27 101</u> 13 871	<u>31 784</u> 13 017
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 978</u> 14 079	<u>20 722</u> 13 212	<u>23 690</u> 14 079	<u>31 983</u> 13 212	<u>16 913</u> 13 212	<u>21 509</u> 14 079	<u>27 313</u> 14 079	<u>31 983</u> 13 212
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 193</u> 14 290	<u>20 924</u> 13 409	<u>23 905</u> 14 290	<u>32 185</u> 13 409	<u>17 115</u> 13 409	<u>21 724</u> 14 290	<u>27 528</u> 14 290	<u>32 185</u> 13 409
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 411</u> 14 504	<u>21 129</u> 13 610	<u>24 124</u> 14 504	<u>32 389</u> 13 610	<u>17 319</u> 13 610	<u>21 942</u> 14 504	<u>27 747</u> 14 504	<u>32 389</u> 13 610
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 328</u> 16 577	<u>30 807</u> 17 105	<u>19 860</u> 16 577	<u>28 316</u> 17 105	<u>34 657</u> 17 105	<u>30 948</u> 16 577	<u>20 519</u> 16 577	<u>25 281</u> 17 105
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 370</u> 16 742	<u>30 936</u> 17 275	<u>20 382</u> 16 742	<u>28 490</u> 17 275	<u>34 830</u> 17 275	<u>31 479</u> 16 742	<u>21 919</u> 16 742	<u>25 454</u> 17 275
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 540</u> 16 909	<u>31 111</u> 17 448	<u>20 552</u> 16 909	<u>28 666</u> 17 448	<u>35 006</u> 17 448	<u>31 649</u> 16 909	<u>22 090</u> 16 909	<u>25 630</u> 17 448
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 799</u> 17 163	<u>31 378</u> 17 710	<u>20 811</u> 17 163	<u>28 933</u> 17 710	<u>35 273</u> 17 710	<u>31 908</u> 17 163	<u>22 349</u> 17 163	<u>25 897</u> 17 710
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 062</u> 17 421	<u>31 649</u> 17 975	<u>21 074</u> 17 421	<u>29 204</u> 17 975	<u>35 544</u> 17 975	<u>32 171</u> 17 421	<u>22 611</u> 17 421	<u>26 168</u> 17 975
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 328</u> 17 682	<u>31 924</u> 18 245	<u>21 340</u> 17 682	<u>29 479</u> 18 245	<u>35 819</u> 18 245	<u>32 437</u> 17 682	<u>22 878</u> 17 682	<u>26 443</u> 18 245
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 540</u> 16 909	<u>31 111</u> 17 448	<u>20 552</u> 16 909	<u>28 666</u> 17 448	<u>35 006</u> 17 448	<u>31 649</u> 16 909	<u>22 090</u> 16 909	<u>25 630</u> 17 448
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 713</u> 17 079	<u>31 290</u> 17 623	<u>20 725</u> 17 079	<u>28 844</u> 17 623	<u>35 185</u> 17 623	<u>31 822</u> 17 079	<u>22 263</u> 17 079	<u>25 809</u> 17 623

					-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 954</u> 17 105
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 057</u> 13 703	<u>26 201</u> 17 335	<u>27 376</u> 17 335	<u>36 752</u> 17 887	<u>24 634</u> 17 335	<u>30 925</u> 17 887	<u>36 752</u> 17 887
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 267</u> 13 908	<u>26 466</u> 17 595	<u>27 641</u> 17 595	<u>37 025</u> 18 155	<u>24 899</u> 17 595	<u>31 199</u> 18 155	<u>37 025</u> 18 155
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 480</u> 14 117	<u>26 735</u> 17 859	<u>27 910</u> 17 859	<u>37 303</u> 18 427	<u>25 168</u> 17 859	<u>31 476</u> 18 427	<u>37 303</u> 18 427
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>15 851</u> 13 501	<u>25 940</u> 17 079	<u>27 115</u> 17 079	<u>36 482</u> 17 623	<u>24 373</u> 17 079	<u>30 656</u> 17 623	<u>36 482</u> 17 623
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>15 988</u> 13 635	<u>26 114</u> 17 250	<u>27 289</u> 17 250	<u>36 662</u> 17 799	<u>24 547</u> 17 250	<u>30 836</u> 17 799	<u>36 662</u> 17 799
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 197</u> 13 839	<u>26 378</u> 17 509	<u>27 553</u> 17 509	<u>36 934</u> 18 066	<u>24 811</u> 17 509	<u>31 108</u> 18 066	<u>36 934</u> 18 066
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 409</u> 14 047	<u>26 645</u> 17 771	<u>27 820</u> 17 771	<u>37 210</u> 18 337	<u>25 079</u> 17 771	<u>31 384</u> 18 337	<u>37 210</u> 18 337
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 624</u> 14 258	<u>26 917</u> 18 037	<u>28 092</u> 18 037	<u>37 490</u> 18 611	<u>25 350</u> 18 037	<u>31 664</u> 18 611	<u>37 490</u> 18 611
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>15 988</u> 13 635	<u>26 114</u> 17 250	<u>27 289</u> 17 250	<u>36 662</u> 17 799	<u>24 547</u> 17 250	<u>30 836</u> 17 799	<u>36 662</u> 17 799
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 128</u> 13 771	<u>26 289</u> 17 422	<u>27 464</u> 17 422	<u>36 843</u> 17 976	<u>24 723</u> 17 422	<u>31 017</u> 17 976	<u>36 843</u> 17 976
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 338</u> 13 978	<u>26 556</u> 17 683	<u>27 731</u> 17 683	<u>37 118</u> 18 246	<u>24 989</u> 17 683	<u>31 291</u> 18 246	<u>37 118</u> 18 246
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 553</u> 14 188	<u>26 827</u> 17 949	<u>28 002</u> 17 949	<u>37 398</u> 18 521	<u>25 260</u> 17 949	<u>31 572</u> 18 521	<u>37 398</u> 18 521
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 400	<u>27 101</u> 18 218	<u>28 276</u> 18 218	<u>37 680</u> 18 798	<u>25 534</u> 18 218	<u>31 854</u> 18 798	<u>37 680</u> 18 798

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 975</u> 17 335	<u>31 559</u> 17 887	<u>20 987</u> 17 335	<u>29 114</u> 17 887	<u>35 454</u> 17 887	<u>32 084</u> 17 335	<u>22 524</u> 17 335	<u>26 078</u> 17 887
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 240</u> 17 595	<u>31 833</u> 18 155	<u>21 252</u> 17 595	<u>29 387</u> 18 155	<u>35 728</u> 18 155	<u>32 349</u> 17 595	<u>22 789</u> 17 595	<u>26 352</u> 18 155
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 509</u> 17 859	<u>32 111</u> 18 427	<u>21 521</u> 17 859	<u>29 665</u> 18 427	<u>36 005</u> 18 427	<u>32 618</u> 17 859	<u>23 058</u> 17 859	<u>26 629</u> 18 427
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 713</u> 17 079	<u>31 290</u> 17 623	<u>20 725</u> 17 079	<u>28 844</u> 17 623	<u>35 185</u> 17 623	<u>31 822</u> 17 079	<u>22 263</u> 17 079	<u>25 809</u> 17 623
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 887</u> 17 250	<u>31 470</u> 17 799	<u>20 900</u> 17 250	<u>29 024</u> 17 799	<u>35 364</u> 17 799	<u>31 996</u> 17 250	<u>22 437</u> 17 250	<u>25 989</u> 17 799
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 151</u> 17 509	<u>31 742</u> 18 066	<u>21 163</u> 17 509	<u>29 296</u> 18 066	<u>35 637</u> 18 066	<u>32 260</u> 17 509	<u>22 701</u> 17 509	<u>26 261</u> 18 066
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 419</u> 17 771	<u>32 018</u> 18 337	<u>21 431</u> 17 771	<u>29 572</u> 18 337	<u>35 913</u> 18 337	<u>32 528</u> 17 771	<u>22 968</u> 17 771	<u>26 537</u> 18 337
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 690</u> 18 037	<u>32 298</u> 18 611	<u>21 703</u> 18 037	<u>29 853</u> 18 611	<u>36 193</u> 18 611	<u>32 799</u> 18 037	<u>23 240</u> 18 037	<u>26 817</u> 18 611
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 887</u> 17 250	<u>31 470</u> 17 799	<u>20 900</u> 17 250	<u>29 024</u> 17 799	<u>35 364</u> 17 799	<u>31 996</u> 17 250	<u>22 437</u> 17 250	<u>25 989</u> 17 799
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 063</u> 17 422	<u>31 651</u> 17 976	<u>21 075</u> 17 422	<u>29 205</u> 17 976	<u>35 545</u> 17 976	<u>32 172</u> 17 422	<u>22 612</u> 17 422	<u>26 170</u> 17 976
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 329</u> 17 683	<u>31 926</u> 18 246	<u>21 341</u> 17 683	<u>29 480</u> 18 246	<u>35 820</u> 18 246	<u>32 438</u> 17 683	<u>22 879</u> 17 683	<u>26 444</u> 18 246
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 601</u> 17 949	<u>32 206</u> 18 521	<u>21 613</u> 17 949	<u>29 760</u> 18 521	<u>36 100</u> 18 521	<u>32 710</u> 17 949	<u>23 150</u> 17 949	<u>26 725</u> 18 521
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 875</u> 18 218	<u>32 488</u> 18 798	<u>21 887</u> 18 218	<u>30 043</u> 18 798	<u>36 383</u> 18 798	<u>32 984</u> 18 218	<u>23 424</u> 18 218	<u>27 007</u> 18 798

				,	-
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>16 814</u> 14 012	<u>24 538</u> 15 748	<u>24 926</u> 15 748	<u>36 793</u> 17 927	<u>24 425</u> 15 748	<u>32 132</u> 17 927	<u>36 793</u> 17 927
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>16 516</u> 14 152	<u>25 819</u> 15 905	<u>25 643</u> 15 905	<u>36 974</u> 18 105	<u>25 427</u> 15 905	<u>32 416</u> 18 105	<u>36 974</u> 18 105
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>16 661</u> 14 294	<u>25 982</u> 16 064	<u>25 805</u> 16 064	<u>37 159</u> 18 286	<u>25 590</u> 16 064	<u>32 601</u> 18 286	<u>37 159</u> 18 286
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>16 879</u> 14 508	<u>26 227</u> 16 305	<u>26 051</u> 16 305	<u>37 438</u> 18 560	<u>25 835</u> 16 305	<u>32 880</u> 18 560	<u>37 438</u> 18 560
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>17 101</u> 14 726	<u>26 477</u> 16 550	<u>26 301</u> 16 550	<u>37 723</u> 18 839	<u>26 085</u> 16 550	<u>33 165</u> 18 839	<u>37 723</u> 18 839
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>17 327</u> 14 947	<u>26 730</u> 16 798	<u>26 554</u> 16 798	<u>38 011</u> 19 122	<u>26 338</u> 16 798	<u>33 453</u> 19 122	<u>38 011</u> 19 122
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>16 661</u> 14 294	<u>25 982</u> 16 064	<u>25 805</u> 16 064	<u>37 159</u> 18 286	<u>25 590</u> 16 064	<u>32 601</u> 18 286	<u>37 159</u> 18 286
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>16 806</u> 14 436	<u>26 145</u> 16 225	<u>25 969</u> 16 225	<u>37 345</u> 18 469	<u>25 753</u> 16 225	<u>32 787</u> 18 469	<u>37 345</u> 18 469
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 027</u> 14 653	<u>26 394</u> 16 468	<u>26 218</u> 16 468	<u>37 629</u> 18 747	<u>26 002</u> 16 468	<u>33 070</u> 18 747	<u>37 629</u> 18 747
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>17 251</u> 14 873	<u>26 646</u> 16 716	<u>26 470</u> 16 716	<u>37 916</u> 19 028	<u>26 254</u> 16 716	<u>33 357</u> 19 028	<u>37 916</u> 19 028
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>17 479</u> 15 096	<u>26 902</u> 16 966	<u>26 725</u> 16 966	<u>38 206</u> 19 313	<u>26 510</u> 16 966	<u>33 648</u> 19 313	<u>38 206</u> 19 313
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>16 806</u> 14 436	<u>26 145</u> 16 225	<u>25 969</u> 16 225	<u>37 345</u> 18 469	<u>25 753</u> 16 225	<u>32 787</u> 18 469	<u>37 345</u> 18 469

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0600	15 7473-2010	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>21 643</u> 15 748	<u>30 423</u> 17 927	<u>21 614</u> 15 748	<u>30 682</u> 17 927	<u>32 741</u> 17 927	<u>28 653</u> 15 748	<u>22 609</u> 15 748	<u>28 254</u> 17 927
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 000</u> 15 905	<u>30 423</u> 18 105	<u>21 217</u> 15 905	<u>30 967</u> 18 105	<u>32 688</u> 18 105	<u>29 900</u> 15 905	<u>23 077</u> 15 905	<u>28 068</u> 18 105
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 163</u> 16 064	<u>30 608</u> 18 286	<u>21 379</u> 16 064	<u>31 152</u> 18 286	<u>32 873</u> 18 286	<u>30 062</u> 16 064	<u>23 240</u> 16 064	<u>28 253</u> 18 286
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 408</u> 16 305	<u>30 888</u> 18 560	<u>21 625</u> 16 305	<u>31 431</u> 18 560	<u>33 152</u> 18 560	<u>30 308</u> 16 305	<u>23 485</u> 16 305	<u>28 533</u> 18 560
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 658</u> 16 550	<u>31 172</u> 18 839	<u>21 875</u> 16 550	<u>31 716</u> 18 839	<u>33 437</u> 18 839	<u>30 558</u> 16 550	<u>23 735</u> 16 550	<u>28 817</u> 18 839
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 911</u> 16 798	<u>31 460</u> 19 122	<u>22 128</u> 16 798	<u>32 004</u> 19 122	<u>33 725</u> 19 122	<u>30 811</u> 16 798	<u>23 988</u> 16 798	<u>29 105</u> 19 122
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 163</u> 16 064	<u>30 608</u> 18 286	<u>21 379</u> 16 064	<u>31 152</u> 18 286	<u>32 873</u> 18 286	<u>30 062</u> 16 064	<u>23 240</u> 16 064	<u>28 253</u> 18 286
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 326</u> 16 225	<u>30 795</u> 18 469	<u>21 543</u> 16 225	<u>31 338</u> 18 469	<u>33 059</u> 18 469	<u>30 226</u> 16 225	<u>23 403</u> 16 225	<u>28 440</u> 18 469
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 575</u> 16 468	<u>31 078</u> 18 747	<u>21 792</u> 16 468	<u>31 621</u> 18 747	<u>33 342</u> 18 747	<u>30 475</u> 16 468	<u>23 652</u> 16 468	<u>28 723</u> 18 747
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 827</u> 16 716	<u>31 365</u> 19 028	<u>22 044</u> 16 716	<u>31 908</u> 19 028	<u>33 629</u> 19 028	<u>30 727</u> 16 716	<u>23 904</u> 16 716	<u>29 010</u> 19 028
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 083</u> 16 966	<u>31 656</u> 19 313	<u>22 299</u> 16 966	<u>32 199</u> 19 313	<u>33 920</u> 19 313	<u>30 982</u> 16 966	<u>24 160</u> 16 966	<u>29 301</u> 19 313
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 326</u> 16 225	<u>30 795</u> 18 469	<u>21 543</u> 16 225	<u>31 338</u> 18 469	<u>33 059</u> 18 469	<u>30 226</u> 16 225	<u>23 403</u> 16 225	<u>28 440</u> 18 469

					-
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 793</u> 17 927
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>16 953</u> 14 581	<u>26 311</u> 16 387	<u>26 135</u> 16 387	<u>37 534</u> 18 654	<u>25 919</u> 16 387	<u>32 976</u> 18 654	<u>37 534</u> 18 654
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>17 176</u> 14 799	<u>26 562</u> 16 633	<u>26 386</u> 16 633	<u>37 820</u> 18 934	<u>26 170</u> 16 633	<u>33 262</u> 18 934	<u>37 820</u> 18 934
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>17 403</u> 15 022	<u>26 816</u> 16 883	<u>26 640</u> 16 883	<u>38 110</u> 19 218	<u>26 425</u> 16 883	<u>33 551</u> 19 218	<u>38 110</u> 19 218
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>17 633</u> 15 247	<u>27 074</u> 17 135	<u>26 898</u> 17 135	<u>38 403</u> 19 506	<u>26 683</u> 17 135	<u>33 845</u> 19 506	<u>38 403</u> 19 506
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>16 953</u> 14 581	<u>26 311</u> 16 387	<u>26 135</u> 16 387	<u>37 534</u> 18 654	<u>25 919</u> 16 387	<u>32 976</u> 18 654	<u>37 534</u> 18 654
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>17 103</u> 14 727	<u>26 478</u> 16 551	<u>26 302</u> 16 551	<u>37 724</u> 18 841	<u>26 086</u> 16 551	<u>33 166</u> 18 841	<u>37 724</u> 18 841
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>17 327</u> 14 947	<u>26 731</u> 16 799	<u>26 555</u> 16 799	<u>38 013</u> 19 123	<u>26 340</u> 16 799	<u>33 454</u> 19 123	<u>38 013</u> 19 123
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>17 556</u> 15 172	<u>26 988</u> 17 051	<u>26 812</u> 17 051	<u>38 305</u> 19 410	<u>26 596</u> 17 051	<u>33 747</u> 19 410	<u>38 305</u> 19 410
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>17 788</u> 15 399	<u>27 249</u> 17 307	<u>27 073</u> 17 307	<u>38 602</u> 19 701	<u>26 857</u> 17 307	<u>34 044</u> 19 701	<u>38 602</u> 19 701
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>17 548</u> 15 164	<u>26 980</u> 17 043	<u>26 804</u> 17 043	<u>38 296</u> 19 401	<u>26 588</u> 17 043	<u>33 738</u> 19 401	<u>38 296</u> 19 401
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>17 703</u> 15 316	<u>27 154</u> 17 213	<u>26 978</u> 17 213	<u>38 493</u> 19 595	<u>26 762</u> 17 213	<u>33 935</u> 19 595	<u>38 493</u> 19 595
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>17 938</u> 15 546	<u>27 417</u> 17 472	<u>27 241</u> 17 472	<u>38 793</u> 19 889	<u>27 025</u> 17 472	<u>34 235</u> 19 889	<u>38 793</u> 19 889
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>18 175</u> 15 778	<u>27 684</u> 17 733	<u>27 508</u> 17 733	<u>39 097</u> 20 186	<u>27 292</u> 17 733	<u>34 539</u> 20 186	<u>39 097</u> 20 186

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 492</u> 16 387	<u>30 983</u> 18 654	<u>21 709</u> 16 387	<u>31 527</u> 18 654	<u>33 248</u> 18 654	<u>30 392</u> 16 387	<u>23 569</u> 16 387	<u>28 628</u> 18 654
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 743</u> 16 633	<u>31 269</u> 18 934	<u>21 960</u> 16 633	<u>31 813</u> 18 934	<u>33 533</u> 18 934	<u>30 643</u> 16 633	<u>23 820</u> 16 633	<u>28 914</u> 18 934
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>22 998</u> 16 883	<u>31 559</u> 19 218	<u>22 214</u> 16 883	<u>32 102</u> 19 218	<u>33 823</u> 19 218	<u>30 897</u> 16 883	<u>24 075</u> 16 883	<u>29 204</u> 19 218
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 255</u> 17 135	<u>31 852</u> 19 506	<u>22 472</u> 17 135	<u>32 396</u> 19 506	<u>34 116</u> 19 506	<u>31 155</u> 17 135	<u>24 332</u> 17 135	<u>29 497</u> 19 506
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 492</u> 16 387	<u>30 983</u> 18 654	<u>21 709</u> 16 387	<u>31 527</u> 18 654	<u>33 248</u> 18 654	<u>30 392</u> 16 387	<u>23 569</u> 16 387	<u>28 628</u> 18 654
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 659</u> 16 551	<u>31 173</u> 18 841	<u>21 876</u> 16 551	<u>31 717</u> 18 841	<u>33 438</u> 18 841	<u>30 559</u> 16 551	<u>23 736</u> 16 551	<u>28 818</u> 18 841
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 912</u> 16 799	<u>31 462</u> 19 123	<u>22 129</u> 16 799	<u>32 005</u> 19 123	<u>33 726</u> 19 123	<u>30 812</u> 16 799	<u>23 990</u> 16 799	<u>29 107</u> 19 123
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 169</u> 17 051	<u>31 754</u> 19 410	<u>22 386</u> 17 051	<u>32 297</u> 19 410	<u>34 018</u> 19 410	<u>31 069</u> 17 051	<u>24 246</u> 17 051	<u>29 399</u> 19 410
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 430</u> 17 307	<u>32 051</u> 19 701	<u>22 647</u> 17 307	<u>32 595</u> 19 701	<u>34 315</u> 19 701	<u>31 330</u> 17 307	<u>24 507</u> 17 307	<u>29 696</u> 19 701
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 161</u> 17 043	<u>31 745</u> 19 401	<u>22 378</u> 17 043	<u>32 288</u> 19 401	<u>34 009</u> 19 401	<u>31 061</u> 17 043	<u>24 238</u> 17 043	<u>29 390</u> 19 401
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 335</u> 17 213	<u>31 943</u> 19 595	<u>22 552</u> 17 213	<u>32 486</u> 19 595	<u>34 207</u> 19 595	<u>31 235</u> 17 213	<u>24 412</u> 17 213	<u>29 588</u> 19 595
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 598</u> 17 472	<u>32 242</u> 19 889	<u>22 815</u> 17 472	<u>32 786</u> 19 889	<u>34 507</u> 19 889	<u>31 498</u> 17 472	<u>24 675</u> 17 472	<u>29 887</u> 19 889
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>23 865</u> 17 733	<u>32 546</u> 20 186	<u>23 082</u> 17 733	<u>33 090</u> 20 186	<u>34 810</u> 20 186	<u>31 765</u> 17 733	<u>24 942</u> 17 733	<u>30 191</u> 20 186

				,	-
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>18 416</u> 16 015	<u>27 955</u> 17 999	<u>27 779</u> 17 999	<u>39 406</u> 20 489	<u>27 563</u> 17 999	<u>34 847</u> 20 489	<u>39 406</u> 20 489
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>18 197</u> 15 368	<u>25 515</u> 16 706	<u>25 904</u> 16 706	<u>37 626</u> 18 744	<u>25 403</u> 16 706	<u>32 965</u> 18 744	<u>37 626</u> 18 744
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>17 913</u> 15 522	<u>26 807</u> 16 873	<u>26 631</u> 16 873	<u>37 817</u> 18 932	<u>26 415</u> 16 873	<u>33 259</u> 18 932	<u>37 817</u> 18 932
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>18 151</u> 15 755	<u>27 064</u> 17 125	<u>26 888</u> 17 125	<u>38 106</u> 19 215	<u>26 672</u> 17 125	<u>33 548</u> 19 215	<u>38 106</u> 19 215
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>18 392</u> 15 991	<u>27 327</u> 17 383	<u>27 151</u> 17 383	<u>38 401</u> 19 504	<u>26 935</u> 17 383	<u>33 843</u> 19 504	<u>38 401</u> 19 504
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>18 636</u> 16 231	<u>27 592</u> 17 643	<u>27 416</u> 17 643	<u>38 699</u> 19 796	<u>27 201</u> 17 643	<u>34 140</u> 19 796	<u>38 699</u> 19 796
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>17 913</u> 15 522	<u>26 807</u> 16 873	<u>26 631</u> 16 873	<u>37 817</u> 18 932	<u>26 415</u> 16 873	<u>33 259</u> 18 932	<u>37 817</u> 18 932
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>18 071</u> 15 677	<u>26 979</u> 17 042	<u>26 802</u> 17 042	<u>38 010</u> 19 121	<u>26 587</u> 17 042	<u>33 452</u> 19 121	<u>38 010</u> 19 121
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>18 311</u> 15 912	<u>27 239</u> 17 297	<u>27 063</u> 17 297	<u>38 303</u> 19 408	<u>26 848</u> 17 297	<u>33 745</u> 19 408	<u>38 303</u> 19 408
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>18 554</u> 16 150	<u>27 503</u> 17 556	<u>27 327</u> 17 556	<u>38 599</u> 19 698	<u>27 112</u> 17 556	<u>34 041</u> 19 698	<u>38 599</u> 19 698
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>18 802</u> 16 393	<u>27 772</u> 17 819	<u>27 596</u> 17 819	<u>38 900</u> 19 994	<u>27 380</u> 17 819	<u>34 342</u> 19 994	<u>38 900</u> 19 994
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>18 071</u> 15 677	<u>26 979</u> 17 042	<u>26 802</u> 17 042	<u>38 010</u> 19 121	<u>26 587</u> 17 042	<u>33 452</u> 19 121	<u>38 010</u> 19 121

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 136</u> 17 999	<u>32 855</u> 20 489	<u>23 353</u> 17 999	<u>33 398</u> 20 489	<u>35 119</u> 20 489	<u>32 036</u> 17 999	<u>25 213</u> 17 999	<u>30 500</u> 20 489
212-101-0700	7473-2010 20	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 620</u> 16 706	<u>31 257</u> 18 744	<u>22 591</u> 16 706	<u>31 516</u> 18 744	<u>33 574</u> 18 744	<u>29 630</u> 16 706	<u>23 587</u> 16 706	<u>29 088</u> 18 744
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 988</u> 16 873	<u>31 266</u> 18 932	<u>22 205</u> 16 873	<u>31 810</u> 18 932	<u>33 531</u> 18 932	<u>30 888</u> 16 873	<u>24 065</u> 16 873	<u>28 912</u> 18 932
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 245</u> 17 125	<u>31 555</u> 19 215	<u>22 462</u> 17 125	<u>32 099</u> 19 215	<u>33 820</u> 19 215	<u>31 145</u> 17 125	<u>24 322</u> 17 125	<u>29 200</u> 19 215
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 508</u> 17 383	<u>31 850</u> 19 504	<u>22 725</u> 17 383	<u>32 394</u> 19 504	<u>34 115</u> 19 504	<u>31 408</u> 17 383	<u>24 585</u> 17 383	<u>29 495</u> 19 504
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 773</u> 17 643	<u>32 148</u> 19 796	<u>22 990</u> 17 643	<u>32 691</u> 19 796	<u>34 412</u> 19 796	<u>31 673</u> 17 643	<u>24 850</u> 17 643	<u>29 793</u> 19 796
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 988</u> 16 873	<u>31 266</u> 18 932	<u>22 205</u> 16 873	<u>31 810</u> 18 932	<u>33 531</u> 18 932	<u>30 888</u> 16 873	<u>24 065</u> 16 873	<u>28 912</u> 18 932
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 160</u> 17 042	<u>31 459</u> 19 121	<u>22 377</u> 17 042	<u>32 003</u> 19 121	<u>33 724</u> 19 121	<u>31 060</u> 17 042	<u>24 237</u> 17 042	<u>29 104</u> 19 121
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 421</u> 17 297	<u>31 752</u> 19 408	<u>22 637</u> 17 297	<u>32 295</u> 19 408	<u>34 016</u> 19 408	<u>31 320</u> 17 297	<u>24 498</u> 17 297	<u>29 397</u> 19 408
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 685</u> 17 556	<u>32 048</u> 19 698	<u>22 901</u> 17 556	<u>32 592</u> 19 698	<u>34 313</u> 19 698	<u>31 584</u> 17 556	<u>24 762</u> 17 556	<u>29 693</u> 19 698
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 953</u> 17 819	<u>32 349</u> 19 994	<u>23 170</u> 17 819	<u>32 893</u> 19 994	<u>34 614</u> 19 994	<u>31 853</u> 17 819	<u>25 030</u> 17 819	<u>29 994</u> 19 994
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 160</u> 17 042	<u>31 459</u> 19 121	<u>22 377</u> 17 042	<u>32 003</u> 19 121	<u>33 724</u> 19 121	<u>31 060</u> 17 042	<u>24 237</u> 17 042	<u>29 104</u> 19 121

				,	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 626</u> 18 744
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>18 231</u> 15 834	<u>27 153</u> 17 213	<u>26 977</u> 17 213	<u>38 206</u> 19 313	<u>26 761</u> 17 213	<u>33 647</u> 19 313	<u>38 206</u> 19 313
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>18 473</u> 16 071	<u>27 416</u> 17 470	<u>27 240</u> 17 470	<u>38 501</u> 19 602	<u>27 024</u> 17 470	<u>33 942</u> 19 602	<u>38 501</u> 19 602
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>18 719</u> 16 312	<u>27 683</u> 17 732	<u>27 507</u> 17 732	<u>38 801</u> 19 896	<u>27 292</u> 17 732	<u>34 243</u> 19 896	<u>38 801</u> 19 896
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>18 969</u> 16 557	<u>27 954</u> 17 998	<u>27 778</u> 17 998	<u>39 105</u> 20 194	<u>27 562</u> 17 998	<u>34 546</u> 20 194	<u>39 105</u> 20 194
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>18 711</u> 16 304	<u>27 674</u> 17 724	<u>27 498</u> 17 724	<u>38 791</u> 19 886	<u>27 283</u> 17 724	<u>34 232</u> 19 886	<u>38 791</u> 19 886
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>18 877</u> 16 467	<u>27 854</u> 17 900	<u>27 678</u> 17 900	<u>38 992</u> 20 084	<u>27 462</u> 17 900	<u>34 434</u> 20 084	<u>38 992</u> 20 084
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>19 130</u> 16 714	<u>28 128</u> 18 169	<u>27 952</u> 18 169	<u>39 300</u> 20 385	<u>27 737</u> 18 169	<u>34 742</u> 20 385	<u>39 300</u> 20 385
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>19 384</u> 16 964	<u>28 407</u> 18 442	<u>28 231</u> 18 442	<u>39 613</u> 20 692	<u>28 015</u> 18 442	<u>35 054</u> 20 692	<u>39 613</u> 20 692
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>19 645</u> 17 220	<u>28 689</u> 18 718	<u>28 513</u> 18 718	<u>39 929</u> 21 002	<u>28 297</u> 18 718	<u>35 371</u> 21 002	<u>39 929</u> 21 002
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 304</u> 16 453	<u>26 548</u> 17 719	<u>26 937</u> 17 719	<u>38 653</u> 19 752	<u>26 435</u> 17 719	<u>33 992</u> 19 752	<u>38 653</u> 19 752
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 031</u> 16 617	<u>27 849</u> 17 895	<u>27 672</u> 17 895	<u>38 853</u> 19 947	<u>27 457</u> 17 895	<u>34 295</u> 19 947	<u>38 853</u> 19 947
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>19 284</u> 16 866	<u>28 123</u> 18 163	<u>27 947</u> 18 163	<u>39 158</u> 20 247	<u>27 731</u> 18 163	<u>34 600</u> 20 247	<u>39 158</u> 20 247

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 334</u> 17 213	<u>31 655</u> 19 313	<u>22 551</u> 17 213	<u>32 198</u> 19 313	<u>33 919</u> 19 313	<u>31 234</u> 17 213	<u>24 411</u> 17 213	<u>29 300</u> 19 313
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 597</u> 17 470	<u>31 950</u> 19 602	<u>22 814</u> 17 470	<u>32 493</u> 19 602	<u>34 214</u> 19 602	<u>31 497</u> 17 470	<u>24 674</u> 17 470	<u>29 595</u> 19 602
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 864</u> 17 732	<u>32 250</u> 19 896	<u>23 081</u> 17 732	<u>32 793</u> 19 896	<u>34 514</u> 19 896	<u>31 764</u> 17 732	<u>24 942</u> 17 732	<u>29 895</u> 19 896
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 135</u> 17 998	<u>32 554</u> 20 194	<u>23 352</u> 17 998	<u>33 097</u> 20 194	<u>34 818</u> 20 194	<u>32 035</u> 17 998	<u>25 212</u> 17 998	<u>30 199</u> 20 194
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 855</u> 17 724	<u>32 240</u> 19 886	<u>23 072</u> 17 724	<u>32 783</u> 19 886	<u>34 504</u> 19 886	<u>31 755</u> 17 724	<u>24 933</u> 17 724	<u>29 885</u> 19 886
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 035</u> 17 900	<u>32 441</u> 20 084	<u>23 252</u> 17 900	<u>32 985</u> 20 084	<u>34 706</u> 20 084	<u>31 935</u> 17 900	<u>25 112</u> 17 900	<u>30 086</u> 20 084
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 309</u> 18 169	<u>32 749</u> 20 385	<u>23 526</u> 18 169	<u>33 293</u> 20 385	<u>35 013</u> 20 385	<u>32 209</u> 18 169	<u>25 386</u> 18 169	<u>30 394</u> 20 385
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 588</u> 18 442	<u>33 062</u> 20 692	<u>23 805</u> 18 442	<u>33 605</u> 20 692	<u>35 326</u> 20 692	<u>32 488</u> 18 442	<u>25 665</u> 18 442	<u>30 707</u> 20 692
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 870</u> 18 718	<u>33 378</u> 21 002	<u>24 087</u> 18 718	<u>33 922</u> 21 002	<u>35 643</u> 21 002	<u>32 770</u> 18 718	<u>25 947</u> 18 718	<u>31 023</u> 21 002
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 653</u> 17 719	<u>32 284</u> 19 752	<u>23 624</u> 17 719	<u>32 543</u> 19 752	<u>34 602</u> 19 752	<u>30 663</u> 17 719	<u>24 619</u> 17 719	<u>30 115</u> 19 752
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 030</u> 17 895	<u>32 302</u> 19 947	<u>23 246</u> 17 895	<u>32 845</u> 19 947	<u>34 566</u> 19 947	<u>31 929</u> 17 895	<u>25 107</u> 17 895	<u>29 947</u> 19 947
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 304</u> 18 163	<u>32 608</u> 20 247	<u>23 521</u> 18 163	<u>33 151</u> 20 247	<u>34 872</u> 20 247	<u>32 204</u> 18 163	<u>25 381</u> 18 163	<u>30 253</u> 20 247

				,	-
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>38 653</u> 19 752
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>19 542</u> 17 119	<u>28 401</u> 18 437	<u>28 225</u> 18 437	<u>39 469</u> 20 551	<u>28 010</u> 18 437	<u>34 911</u> 20 551	<u>39 469</u> 20 551
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>19 804</u> 17 375	<u>28 683</u> 18 713	<u>28 507</u> 18 713	<u>39 783</u> 20 859	<u>28 292</u> 18 713	<u>35 225</u> 20 859	<u>39 783</u> 20 859
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 031</u> 16 617	<u>27 849</u> 17 895	<u>27 672</u> 17 895	<u>38 853</u> 19 947	<u>27 457</u> 17 895	<u>34 295</u> 19 947	<u>38 853</u> 19 947
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>19 200</u> 16 784	<u>28 032</u> 18 075	<u>27 856</u> 18 075	<u>39 057</u> 20 147	<u>27 641</u> 18 075	<u>34 499</u> 20 147	<u>39 057</u> 20 147
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>19 456</u> 17 034	<u>28 309</u> 18 345	<u>28 132</u> 18 345	<u>39 365</u> 20 450	<u>27 917</u> 18 345	<u>34 807</u> 20 450	<u>39 365</u> 20 450
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>19 717</u> 17 291	<u>28 589</u> 18 621	<u>28 413</u> 18 621	<u>39 678</u> 20 756	<u>28 198</u> 18 621	<u>35 120</u> 20 756	<u>39 678</u> 20 756
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>19 981</u> 17 549	<u>28 873</u> 18 899	<u>28 697</u> 18 899	<u>39 995</u> 21 067	<u>28 482</u> 18 899	<u>35 437</u> 21 067	<u>39 995</u> 21 067
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>19 200</u> 16 784	<u>28 032</u> 18 075	<u>27 856</u> 18 075	<u>39 057</u> 20 147	<u>27 641</u> 18 075	<u>34 499</u> 20 147	<u>39 057</u> 20 147
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>19 371</u> 16 951	<u>28 216</u> 18 254	<u>28 039</u> 18 254	<u>39 262</u> 20 348	<u>27 824</u> 18 254	<u>34 704</u> 20 348	<u>39 262</u> 20 348
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>19 630</u> 17 205	<u>28 495</u> 18 529	<u>28 319</u> 18 529	<u>39 574</u> 20 654	<u>28 104</u> 18 529	<u>35 015</u> 20 654	<u>39 574</u> 20 654
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>19 894</u> 17 463	<u>28 778</u> 18 806	<u>28 602</u> 18 806	<u>39 889</u> 20 963	<u>28 387</u> 18 806	<u>35 331</u> 20 963	<u>39 889</u> 20 963
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 161</u> 17 725	<u>29 067</u> 19 089	<u>28 891</u> 19 089	<u>40 211</u> 21 278	<u>28 675</u> 19 089	<u>35 653</u> 21 278	<u>40 211</u> 21 278
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>19 885</u> 17 455	<u>28 770</u> 18 797	<u>28 593</u> 18 797	<u>39 879</u> 20 953	<u>28 378</u> 18 797	<u>35 321</u> 20 953	<u>39 879</u> 20 953

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 583</u> 18 437	<u>32 918</u> 20 551	<u>23 799</u> 18 437	<u>33 462</u> 20 551	<u>35 182</u> 20 551	<u>32 482</u> 18 437	<u>25 660</u> 18 437	<u>30 563</u> 20 551
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 864</u> 18 713	<u>33 232</u> 20 859	<u>24 081</u> 18 713	<u>33 776</u> 20 859	<u>35 497</u> 20 859	<u>32 764</u> 18 713	<u>25 942</u> 18 713	<u>30 877</u> 20 859
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 030</u> 17 895	<u>32 302</u> 19 947	<u>23 246</u> 17 895	<u>32 845</u> 19 947	<u>34 566</u> 19 947	<u>31 929</u> 17 895	<u>25 107</u> 17 895	<u>29 947</u> 19 947
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 213</u> 18 075	<u>32 506</u> 20 147	<u>23 430</u> 18 075	<u>33 050</u> 20 147	<u>34 771</u> 20 147	<u>32 113</u> 18 075	<u>25 290</u> 18 075	<u>30 151</u> 20 147
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 490</u> 18 345	<u>32 815</u> 20 450	<u>23 706</u> 18 345	<u>33 358</u> 20 450	<u>35 079</u> 20 450	<u>32 389</u> 18 345	<u>25 567</u> 18 345	<u>30 460</u> 20 450
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 770</u> 18 621	<u>33 128</u> 20 756	<u>23 987</u> 18 621	<u>33 671</u> 20 756	<u>35 392</u> 20 756	<u>32 670</u> 18 621	<u>25 848</u> 18 621	<u>30 773</u> 20 756
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 055</u> 18 899	<u>33 444</u> 21 067	<u>24 271</u> 18 899	<u>33 988</u> 21 067	<u>35 709</u> 21 067	<u>32 954</u> 18 899	<u>26 132</u> 18 899	<u>31 089</u> 21 067
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 213</u> 18 075	<u>32 506</u> 20 147	<u>23 430</u> 18 075	<u>33 050</u> 20 147	<u>34 771</u> 20 147	<u>32 113</u> 18 075	<u>25 290</u> 18 075	<u>30 151</u> 20 147
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 397</u> 18 254	<u>32 711</u> 20 348	<u>23 613</u> 18 254	<u>33 254</u> 20 348	<u>34 975</u> 20 348	<u>32 297</u> 18 254	<u>25 474</u> 18 254	<u>30 356</u> 20 348
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 676</u> 18 529	<u>33 023</u> 20 654	<u>23 893</u> 18 529	<u>33 566</u> 20 654	<u>35 287</u> 20 654	<u>32 576</u> 18 529	<u>25 754</u> 18 529	<u>30 668</u> 20 654
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 960</u> 18 806	<u>33 338</u> 20 963	<u>24 176</u> 18 806	<u>33 882</u> 20 963	<u>35 603</u> 20 963	<u>32 859</u> 18 806	<u>26 037</u> 18 806	<u>30 983</u> 20 963
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 248</u> 19 089	<u>33 660</u> 21 278	<u>24 465</u> 19 089	<u>34 203</u> 21 278	<u>35 924</u> 21 278	<u>33 148</u> 19 089	<u>26 325</u> 19 089	<u>31 305</u> 21 278
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 951</u> 18 797	<u>33 328</u> 20 953	<u>24 167</u> 18 797	<u>33 872</u> 20 953	<u>35 593</u> 20 953	<u>32 850</u> 18 797	<u>26 028</u> 18 797	<u>30 973</u> 20 953

				,	-
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 062</u> 17 629	<u>28 961</u> 18 985	<u>28 785</u> 18 985	<u>40 092</u> 21 162	<u>28 569</u> 18 985	<u>35 534</u> 21 162	<u>40 092</u> 21 162
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>20 332</u> 17 894	<u>29 252</u> 19 270	<u>29 075</u> 19 270	<u>40 417</u> 21 480	<u>28 860</u> 19 270	<u>35 858</u> 21 480	<u>40 417</u> 21 480
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>20 606</u> 18 162	<u>29 547</u> 19 559	<u>29 370</u> 19 559	<u>40 746</u> 21 803	<u>29 155</u> 19 559	<u>36 187</u> 21 803	<u>40 746</u> 21 803
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>20 883</u> 18 434	<u>29 845</u> 19 852	<u>29 669</u> 19 852	<u>41 078</u> 22 129	<u>29 453</u> 19 852	<u>36 520</u> 22 129	<u>41 078</u> 22 129
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>20 318</u> 17 448	<u>27 323</u> 18 478	<u>27 711</u> 18 478	<u>39 721</u> 20 799	<u>27 210</u> 18 478	<u>35 060</u> 20 799	<u>39 721</u> 20 799
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>20 143</u> 17 708	<u>28 725</u> 18 754	<u>28 549</u> 18 754	<u>40 038</u> 21 109	<u>28 334</u> 18 754	<u>35 480</u> 21 109	<u>40 038</u> 21 109
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>20 414</u> 17 974	<u>29 012</u> 19 035	<u>28 836</u> 19 035	<u>40 361</u> 21 425	<u>28 621</u> 19 035	<u>35 802</u> 21 425	<u>40 361</u> 21 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>20 689</u> 18 243	<u>29 304</u> 19 321	<u>29 127</u> 19 321	<u>40 688</u> 21 747	<u>28 912</u> 19 321	<u>36 130</u> 21 747	<u>40 688</u> 21 747
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>20 055</u> 17 622	<u>28 631</u> 18 661	<u>28 455</u> 18 661	<u>39 931</u> 21 004	<u>28 239</u> 18 661	<u>35 373</u> 21 004	<u>39 931</u> 21 004
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>20 324</u> 17 886	<u>28 917</u> 18 942	<u>28 740</u> 18 942	<u>40 253</u> 21 320	<u>28 525</u> 18 942	<u>35 695</u> 21 320	<u>40 253</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>20 598</u> 18 154	<u>29 207</u> 19 226	<u>29 031</u> 19 226	<u>40 580</u> 21 640	<u>28 815</u> 19 226	<u>36 021</u> 21 640	<u>40 580</u> 21 640
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>20 875</u> 18 426	<u>29 500</u> 19 514	<u>29 324</u> 19 514	<u>40 910</u> 21 964	<u>29 109</u> 19 514	<u>36 352</u> 21 964	<u>40 910</u> 21 964

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 142</u> 18 985	<u>33 542</u> 21 162	<u>24 359</u> 18 985	<u>34 085</u> 21 162	<u>35 806</u> 21 162	<u>33 042</u> 18 985	<u>26 219</u> 18 985	<u>31 187</u> 21 162
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 433</u> 19 270	<u>33 866</u> 21 480	<u>24 649</u> 19 270	<u>34 409</u> 21 480	<u>36 130</u> 21 480	<u>33 332</u> 19 270	<u>26 510</u> 19 270	<u>31 511</u> 21 480
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 728</u> 19 559	<u>34 195</u> 21 803	<u>24 944</u> 19 559	<u>34 738</u> 21 803	<u>36 459</u> 21 803	<u>33 628</u> 19 559	<u>26 805</u> 19 559	<u>31 840</u> 21 803
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 026</u> 19 852	<u>34 527</u> 22 129	<u>25 243</u> 19 852	<u>35 071</u> 22 129	<u>36 792</u> 22 129	<u>33 926</u> 19 852	<u>27 103</u> 19 852	<u>32 172</u> 22 129
212-101-0900	7473-2010 25	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 427</u> 18 478	<u>33 352</u> 20 799	<u>24 399</u> 18 478	<u>33 611</u> 20 799	<u>35 669</u> 20 799	<u>31 438</u> 18 478	<u>25 394</u> 18 478	<u>31 183</u> 20 799
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 907</u> 18 754	<u>33 487</u> 21 109	<u>24 123</u> 18 754	<u>34 030</u> 21 109	<u>35 751</u> 21 109	<u>32 806</u> 18 754	<u>25 984</u> 18 754	<u>31 132</u> 21 109
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 193</u> 19 035	<u>33 810</u> 21 425	<u>24 410</u> 19 035	<u>34 353</u> 21 425	<u>36 074</u> 21 425	<u>33 093</u> 19 035	<u>26 271</u> 19 035	<u>31 455</u> 21 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 485</u> 19 321	<u>34 138</u> 21 747	<u>24 701</u> 19 321	<u>34 681</u> 21 747	<u>36 402</u> 21 747	<u>33 384</u> 19 321	<u>26 562</u> 19 321	<u>31 783</u> 21 747
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 812</u> 18 661	<u>33 380</u> 21 004	<u>24 029</u> 18 661	<u>33 924</u> 21 004	<u>35 645</u> 21 004	<u>32 712</u> 18 661	<u>25 889</u> 18 661	<u>31 025</u> 21 004
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 098</u> 18 942	<u>33 702</u> 21 320	<u>24 314</u> 18 942	<u>34 246</u> 21 320	<u>35 967</u> 21 320	<u>32 997</u> 18 942	<u>26 175</u> 18 942	<u>31 347</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 388</u> 19 226	<u>34 029</u> 21 640	<u>24 605</u> 19 226	<u>34 572</u> 21 640	<u>36 293</u> 21 640	<u>33 288</u> 19 226	<u>26 465</u> 19 226	<u>31 674</u> 21 640
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 681</u> 19 514	<u>34 359</u> 21 964	<u>24 898</u> 19 514	<u>34 903</u> 21 964	<u>36 624</u> 21 964	<u>33 581</u> 19 514	<u>26 759</u> 19 514	<u>32 004</u> 21 964

				,	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 721</u> 20 799
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 326	<u>29 393</u> 19 408	<u>29 216</u> 19 408	<u>40 789</u> 21 845	<u>29 001</u> 19 408	<u>36 231</u> 21 845	<u>40 789</u> 21 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>21 054</u> 18 601	<u>29 689</u> 19 699	<u>29 513</u> 19 699	<u>41 123</u> 22 172	<u>29 298</u> 19 699	<u>36 565</u> 22 172	<u>41 123</u> 22 172
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>21 338</u> 18 880	<u>29 991</u> 19 995	<u>29 814</u> 19 995	<u>41 462</u> 22 505	<u>29 599</u> 19 995	<u>36 904</u> 22 505	<u>41 462</u> 22 505
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>21 627</u> 19 163	<u>30 297</u> 20 295	<u>30 121</u> 20 295	<u>41 807</u> 22 843	<u>29 906</u> 20 295	<u>37 249</u> 22 843	<u>41 807</u> 22 843
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>20 546</u> 18 103	<u>30 894</u> 21 168	<u>30 921</u> 21 168	<u>40 849</u> 21 904	<u>30 209</u> 21 168	<u>36 124</u> 22 185	<u>41 135</u> 22 185
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>20 823</u> 18 375	<u>31 218</u> 21 486	<u>31 245</u> 21 486	<u>41 184</u> 22 233	<u>30 533</u> 21 486	<u>36 463</u> 22 517	<u>41 475</u> 22 517
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 104</u> 18 651	<u>31 547</u> 21 808	<u>31 574</u> 21 808	<u>41 525</u> 22 566	<u>30 861</u> 21 808	<u>36 808</u> 22 855	<u>41 819</u> 22 855
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 389</u> 18 929	<u>31 881</u> 22 135	<u>31 907</u> 22 135	<u>41 870</u> 22 905	<u>31 195</u> 22 135	<u>37 158</u> 23 198	<u>42 169</u> 23 198
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>20 730</u> 18 284	<u>31 110</u> 21 380	<u>31 137</u> 21 380	<u>41 072</u> 22 123	<u>30 424</u> 21 380	<u>36 350</u> 22 406	<u>41 361</u> 22 406
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 010</u> 18 558	<u>31 437</u> 21 701	<u>31 464</u> 21 701	<u>41 411</u> 22 455	<u>30 752</u> 21 701	<u>36 693</u> 22 743	<u>41 704</u> 22 743
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 294</u> 18 837	<u>31 770</u> 22 027	<u>31 797</u> 22 027	<u>41 755</u> 22 793	<u>31 084</u> 22 027	<u>37 042</u> 23 084	<u>42 053</u> 23 084
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 582</u> 19 119	<u>32 106</u> 22 356	<u>32 133</u> 22 356	<u>42 103</u> 23 133	<u>31 420</u> 22 356	<u>37 394</u> 23 429	<u>42 405</u> 23 429

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 574</u> 19 408	<u>34 238</u> 21 845	<u>24 790</u> 19 408	<u>34 781</u> 21 845	<u>36 502</u> 21 845	<u>33 473</u> 19 408	<u>26 651</u> 19 408	<u>31 883</u> 21 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 871</u> 19 699	<u>34 572</u> 22 172	<u>25 087</u> 19 699	<u>35 115</u> 22 172	<u>36 836</u> 22 172	<u>33 770</u> 19 699	<u>26 948</u> 19 699	<u>32 217</u> 22 172
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 172</u> 19 995	<u>34 911</u> 22 505	<u>25 388</u> 19 995	<u>35 454</u> 22 505	<u>37 175</u> 22 505	<u>34 071</u> 19 995	<u>27 249</u> 19 995	<u>32 556</u> 22 505
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 478</u> 20 295	<u>35 256</u> 22 843	<u>25 695</u> 20 295	<u>35 800</u> 22 843	<u>37 521</u> 22 843	<u>34 378</u> 20 295	<u>27 556</u> 20 295	<u>32 901</u> 22 843
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 977</u> 21 168	<u>34 389</u> 21 904	<u>26 547</u> 21 168	<u>34 480</u> 21 904	<u>37 287</u> 21 904	<u>36 537</u> 21 168	<u>27 467</u> 21 168	<u>32 029</u> 22 185
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 301</u> 21 486	<u>34 724</u> 22 233	<u>26 870</u> 21 486	<u>34 815</u> 22 233	<u>37 623</u> 22 233	<u>36 861</u> 21 486	<u>27 791</u> 21 486	<u>32 368</u> 22 517
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 630</u> 21 808	<u>35 064</u> 22 566	<u>27 199</u> 21 808	<u>35 155</u> 22 566	<u>37 963</u> 22 566	<u>37 190</u> 21 808	<u>28 120</u> 21 808	<u>32 713</u> 22 855
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 964</u> 22 135	<u>35 410</u> 22 905	<u>27 533</u> 22 135	<u>35 500</u> 22 905	<u>38 308</u> 22 905	<u>37 523</u> 22 135	<u>28 453</u> 22 135	<u>33 062</u> 23 198
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 193</u> 21 380	<u>34 612</u> 22 123	<u>26 762</u> 21 380	<u>34 703</u> 22 123	<u>37 510</u> 22 123	<u>36 752</u> 21 380	<u>27 683</u> 21 380	<u>32 254</u> 22 406
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 521</u> 21 701	<u>34 951</u> 22 455	<u>27 090</u> 21 701	<u>35 042</u> 22 455	<u>37 849</u> 22 455	<u>37 080</u> 21 701	<u>28 010</u> 21 701	<u>32 598</u> 22 743
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 853</u> 22 027	<u>35 295</u> 22 793	<u>27 422</u> 22 027	<u>35 386</u> 22 793	<u>38 193</u> 22 793	<u>37 412</u> 22 027	<u>28 343</u> 22 027	<u>32 946</u> 23 084
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 189</u> 22 356	<u>35 643</u> 23 133	<u>27 758</u> 22 356	<u>35 733</u> 23 133	<u>38 541</u> 23 133	<u>37 748</u> 22 356	<u>28 679</u> 22 356	<u>33 298</u> 23 429

				,	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 476</u> 19 015	<u>31 983</u> 22 236	<u>32 010</u> 22 236	<u>41 976</u> 23 009	<u>31 297</u> 22 236	<u>37 265</u> 23 303	<u>42 276</u> 23 303
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 301	<u>32 323</u> 22 569	<u>32 349</u> 22 569	<u>42 327</u> 23 353	<u>31 637</u> 22 569	<u>37 621</u> 23 652	<u>42 632</u> 23 652
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 062</u> 19 590	<u>32 668</u> 22 908	<u>32 695</u> 22 908	<u>42 685</u> 23 704	<u>31 983</u> 22 908	<u>37 983</u> 24 007	<u>42 994</u> 24 007
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 363</u> 19 884	<u>33 018</u> 23 250	<u>33 045</u> 23 250	<u>43 047</u> 24 059	<u>32 332</u> 23 250	<u>38 350</u> 24 366	<u>43 361</u> 24 366
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>21 517</u> 18 623	<u>33 970</u> 23 590	<u>34 325</u> 23 590	<u>42 568</u> 23 590	<u>33 951</u> 23 590	<u>38 199</u> 23 590	<u>42 568</u> 23 590
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>21 360</u> 18 901	<u>33 841</u> 23 942	<u>34 112</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942	<u>34 022</u> 23 942	<u>38 641</u> 23 942	<u>42 928</u> 23 942
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>21 650</u> 19 186	<u>34 208</u> 24 302	<u>34 479</u> 24 302	<u>43 295</u> 24 302	<u>34 389</u> 24 302	<u>39 008</u> 24 302	<u>43 295</u> 24 302
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 473	<u>34 578</u> 24 665	<u>34 850</u> 24 665	<u>43 665</u> 24 665	<u>34 760</u> 24 665	<u>39 379</u> 24 665	<u>43 665</u> 24 665
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>21 265</u> 18 808	<u>33 720</u> 23 824	<u>33 992</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824	<u>33 902</u> 23 824	<u>38 521</u> 23 824	<u>42 807</u> 23 824
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>21 553</u> 19 090	<u>34 085</u> 24 181	<u>34 357</u> 24 181	<u>43 172</u> 24 181	<u>34 266</u> 24 181	<u>38 885</u> 24 181	<u>43 172</u> 24 181
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>21 845</u> 19 377	<u>34 456</u> 24 545	<u>34 727</u> 24 545	<u>43 543</u> 24 545	<u>34 637</u> 24 545	<u>39 256</u> 24 545	<u>43 543</u> 24 545
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 668	<u>34 830</u> 24 912	<u>35 102</u> 24 912	<u>43 917</u> 24 912	<u>35 012</u> 24 912	<u>39 631</u> 24 912	<u>43 917</u> 24 912

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 066</u> 22 236	<u>35 515</u> 23 009	<u>27 635</u> 22 236	<u>35 606</u> 23 009	<u>38 414</u> 23 009	<u>37 625</u> 22 236	<u>28 556</u> 22 236	<u>33 169</u> 23 303
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 406</u> 22 569	<u>35 867</u> 23 353	<u>27 975</u> 22 569	<u>35 958</u> 23 353	<u>38 765</u> 23 353	<u>37 965</u> 22 569	<u>28 895</u> 22 569	<u>33 525</u> 23 652
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 752</u> 22 908	<u>36 225</u> 23 704	<u>28 321</u> 22 908	<u>36 315</u> 23 704	<u>39 123</u> 23 704	<u>38 311</u> 22 908	<u>29 241</u> 22 908	<u>33 888</u> 24 007
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 101</u> 23 250	<u>36 586</u> 24 059	<u>28 670</u> 23 250	<u>36 677</u> 24 059	<u>39 485</u> 24 059	<u>38 661</u> 23 250	<u>29 591</u> 23 250	<u>34 254</u> 24 366
212-101-1100	7473-2010 30	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 579</u> 23 590	<u>35 836</u> 23 590	<u>30 715</u> 23 590	<u>36 840</u> 23 590	<u>37 828</u> 23 590	<u>39 459</u> 23 590	<u>31 616</u> 23 590	<u>34 563</u> 23 590
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 590</u> 23 942	<u>36 014</u> 23 942	<u>30 688</u> 23 942	<u>37 283</u> 23 942	<u>37 917</u> 23 942	<u>39 819</u> 23 942	<u>32 058</u> 23 942	<u>34 565</u> 23 942
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 957</u> 24 302	<u>36 381</u> 24 302	<u>31 055</u> 24 302	<u>37 650</u> 24 302	<u>38 284</u> 24 302	<u>40 186</u> 24 302	<u>32 425</u> 24 302	<u>34 932</u> 24 302
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 328</u> 24 665	<u>36 752</u> 24 665	<u>31 425</u> 24 665	<u>38 020</u> 24 665	<u>38 654</u> 24 665	<u>40 557</u> 24 665	<u>32 796</u> 24 665	<u>35 303</u> 24 665
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 469</u> 23 824	<u>35 894</u> 23 824	<u>30 567</u> 23 824	<u>37 162</u> 23 824	<u>37 796</u> 23 824	<u>39 698</u> 23 824	<u>31 938</u> 23 824	<u>34 445</u> 23 824
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 834</u> 24 181	<u>36 259</u> 24 181	<u>30 932</u> 24 181	<u>37 527</u> 24 181	<u>38 161</u> 24 181	<u>40 063</u> 24 181	<u>32 303</u> 24 181	<u>34 809</u> 24 181
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 205</u> 24 545	<u>36 630</u> 24 545	<u>31 303</u> 24 545	<u>37 898</u> 24 545	<u>38 532</u> 24 545	<u>40 434</u> 24 545	<u>32 674</u> 24 545	<u>35 180</u> 24 545
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 580</u> 24 912	<u>37 004</u> 24 912	<u>31 677</u> 24 912	<u>38 272</u> 24 912	<u>38 906</u> 24 912	<u>40 808</u> 24 912	<u>33 048</u> 24 912	<u>35 555</u> 24 912

				,	-
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 568</u> 23 590
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>22 033</u> 19 561	<u>34 692</u> 24 777	<u>34 964</u> 24 777	<u>43 779</u> 24 777	<u>34 873</u> 24 777	<u>39 493</u> 24 777	<u>43 779</u> 24 777
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 854	<u>35 072</u> 25 149	<u>35 344</u> 25 149	<u>44 159</u> 25 149	<u>35 253</u> 25 149	<u>39 873</u> 25 149	<u>44 159</u> 25 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>22 636</u> 20 152	<u>35 457</u> 25 527	<u>35 729</u> 25 527	<u>44 544</u> 25 527	<u>35 638</u> 25 527	<u>40 258</u> 25 527	<u>44 544</u> 25 527
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>22 944</u> 20 454	<u>35 847</u> 25 909	<u>36 119</u> 25 909	<u>44 934</u> 25 909	<u>36 029</u> 25 909	<u>40 648</u> 25 909	<u>44 934</u> 25 909
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>22 808</u> 19 888	<u>38 467</u> 26 781	<u>38 100</u> 26 781	<u>45 824</u> 26 781	<u>40 095</u> 26 781	<u>47 028</u> 33 674	<u>52 854</u> 33 674
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>22 669</u> 20 185	<u>38 503</u> 27 181	<u>38 141</u> 27 181	<u>46 231</u> 27 181	<u>40 496</u> 27 181	<u>47 541</u> 34 177	<u>53 367</u> 34 177
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>22 978</u> 20 488	<u>38 919</u> 27 589	<u>38 557</u> 27 589	<u>46 648</u> 27 589	<u>40 912</u> 27 589	<u>48 064</u> 34 690	<u>53 891</u> 34 690
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>23 292</u> 20 795	<u>39 341</u> 28 002	<u>38 979</u> 28 002	<u>47 069</u> 28 002	<u>41 334</u> 28 002	<u>48 595</u> 35 210	<u>54 421</u> 35 210
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>22 568</u> 20 086	<u>38 367</u> 27 048	<u>38 005</u> 27 048	<u>46 095</u> 27 048	<u>40 360</u> 27 048	<u>47 370</u> 34 009	<u>53 196</u> 34 009
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>22 875</u> 20 387	<u>38 781</u> 27 453	<u>38 418</u> 27 453	<u>46 509</u> 27 453	<u>40 773</u> 27 453	<u>47 890</u> 34 519	<u>53 716</u> 34 519
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>23 188</u> 20 693	<u>39 201</u> 27 865	<u>38 839</u> 27 865	<u>46 929</u> 27 865	<u>41 194</u> 27 865	<u>48 419</u> 35 037	<u>54 245</u> 35 037
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>23 504</u> 21 003	<u>39 627</u> 28 283	<u>39 265</u> 28 283	<u>47 355</u> 28 283	<u>41 620</u> 28 283	<u>48 954</u> 35 562	<u>54 780</u> 35 562

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 441</u> 24 777	<u>36 866</u> 24 777	<u>31 539</u> 24 777	<u>38 134</u> 24 777	<u>38 768</u> 24 777	<u>40 670</u> 24 777	<u>32 910</u> 24 777	<u>35 417</u> 24 777
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 821</u> 25 149	<u>37 246</u> 25 149	<u>31 919</u> 25 149	<u>38 514</u> 25 149	<u>39 148</u> 25 149	<u>41 050</u> 25 149	<u>33 290</u> 25 149	<u>35 797</u> 25 149
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 206</u> 25 527	<u>37 631</u> 25 527	<u>32 304</u> 25 527	<u>38 899</u> 25 527	<u>39 533</u> 25 527	<u>41 435</u> 25 527	<u>33 675</u> 25 527	<u>36 182</u> 25 527
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 597</u> 25 909	<u>38 021</u> 25 909	<u>32 694</u> 25 909	<u>39 289</u> 25 909	<u>39 923</u> 25 909	<u>41 825</u> 25 909	<u>34 065</u> 25 909	<u>36 572</u> 25 909
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 285</u> 26 781	<u>37 733</u> 26 781	<u>37 121</u> 26 781	<u>42 005</u> 26 781	<u>37 640</u> 26 781	<u>40 903</u> 26 781	<u>38 484</u> 26 781	<u>42 181</u> 33 674
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 754</u> 27 181	<u>37 869</u> 27 181	<u>36 963</u> 27 181	<u>42 670</u> 27 181	<u>37 507</u> 27 181	<u>41 311</u> 27 181	<u>38 775</u> 27 181	<u>42 694</u> 34 177
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>36 170</u> 27 589	<u>38 285</u> 27 589	<u>37 379</u> 27 589	<u>43 086</u> 27 589	<u>37 923</u> 27 589	<u>41 727</u> 27 589	<u>39 191</u> 27 589	<u>43 217</u> 34 690
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 592</u> 28 002	<u>38 707</u> 28 002	<u>37 801</u> 28 002	<u>43 508</u> 28 002	<u>38 345</u> 28 002	<u>42 149</u> 28 002	<u>39 613</u> 28 002	<u>43 748</u> 35 210
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 618</u> 27 048	<u>37 733</u> 27 048	<u>36 827</u> 27 048	<u>42 534</u> 27 048	<u>37 371</u> 27 048	<u>41 175</u> 27 048	<u>38 639</u> 27 048	<u>42 523</u> 34 009
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 031</u> 27 453	<u>38 146</u> 27 453	<u>37 241</u> 27 453	<u>42 947</u> 27 453	<u>37 784</u> 27 453	<u>41 588</u> 27 453	<u>39 052</u> 27 453	<u>43 043</u> 34 519
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 452</u> 27 865	<u>38 567</u> 27 865	<u>37 661</u> 27 865	<u>43 367</u> 27 865	<u>38 205</u> 27 865	<u>42 009</u> 27 865	<u>39 473</u> 27 865	<u>43 572</u> 35 037
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 878</u> 28 283	<u>38 993</u> 28 283	<u>38 087</u> 28 283	<u>43 793</u> 28 283	<u>38 631</u> 28 283	<u>42 435</u> 28 283	<u>39 899</u> 28 283	<u>44 107</u> 35 562

					-
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>52 854</u> 33 674
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>23 387</u> 20 889	<u>39 470</u> 28 129	<u>39 108</u> 28 129	<u>47 198</u> 28 129	<u>41 463</u> 28 129	<u>48 757</u> 35 369	<u>54 583</u> 35 369
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>23 707</u> 21 202	<u>39 900</u> 28 551	<u>39 538</u> 28 551	<u>47 628</u> 28 551	<u>41 893</u> 28 551	<u>49 298</u> 35 899	<u>55 124</u> 35 899
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>24 031</u> 21 520	<u>40 337</u> 28 979	<u>39 975</u> 28 979	<u>48 066</u> 28 979	<u>42 330</u> 28 979	<u>49 847</u> 36 438	<u>55 674</u> 36 438
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>24 361</u> 21 843	<u>40 781</u> 29 414	<u>40 419</u> 29 414	<u>48 510</u> 29 414	<u>42 774</u> 29 414	<u>50 406</u> 36 985	<u>56 232</u> 36 985
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>25 337</u> 22 800	<u>34 331</u> 24 537	<u>34 357</u> 24 537	<u>44 405</u> 25 390	<u>33 645</u> 24 537	<u>39 725</u> 25 715	<u>44 736</u> 25 715
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 686</u> 23 142	<u>34 706</u> 24 905	<u>34 732</u> 24 905	<u>44 793</u> 25 771	<u>34 020</u> 24 905	<u>40 118</u> 26 100	<u>45 129</u> 26 100
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 040</u> 23 489	<u>35 087</u> 25 279	<u>35 114</u> 25 279	<u>45 188</u> 26 157	<u>34 401</u> 25 279	<u>40 518</u> 26 492	<u>45 529</u> 26 492
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>26 400</u> 23 842	<u>35 474</u> 25 658	<u>35 501</u> 25 658	<u>45 588</u> 26 550	<u>34 788</u> 25 658	<u>40 924</u> 26 890	<u>45 935</u> 26 890
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 570</u> 23 028	<u>34 581</u> 24 783	<u>34 608</u> 24 783	<u>44 665</u> 25 645	<u>33 896</u> 24 783	<u>39 988</u> 25 973	<u>44 999</u> 25 973
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 922</u> 23 374	<u>34 960</u> 25 155	<u>34 987</u> 25 155	<u>45 056</u> 26 029	<u>34 275</u> 25 155	<u>40 385</u> 26 362	<u>45 396</u> 26 362
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>26 280</u> 23 725	<u>35 345</u> 25 532	<u>35 372</u> 25 532	<u>45 455</u> 26 419	<u>34 659</u> 25 532	<u>40 788</u> 26 757	<u>45 799</u> 26 757
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 643</u> 24 081	<u>35 736</u> 25 915	<u>35 763</u> 25 915	<u>45 859</u> 26 816	<u>35 050</u> 25 915	<u>41 198</u> 27 159	<u>46 209</u> 27 159

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 721</u> 28 129	<u>38 836</u> 28 129	<u>37 930</u> 28 129	<u>43 637</u> 28 129	<u>38 474</u> 28 129	<u>42 278</u> 28 129	<u>39 742</u> 28 129	<u>43 910</u> 35 369
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>37 151</u> 28 551	<u>39 266</u> 28 551	<u>38 360</u> 28 551	<u>44 067</u> 28 551	<u>38 904</u> 28 551	<u>42 708</u> 28 551	<u>40 172</u> 28 551	<u>44 451</u> 35 899
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 588</u> 28 979	<u>39 703</u> 28 979	<u>38 797</u> 28 979	<u>44 504</u> 28 979	<u>39 341</u> 28 979	<u>43 145</u> 28 979	<u>40 609</u> 28 979	<u>45 000</u> 36 438
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 032</u> 29 414	<u>40 147</u> 29 414	<u>39 241</u> 29 414	<u>44 948</u> 29 414	<u>39 785</u> 29 414	<u>43 589</u> 29 414	<u>41 053</u> 29 414	<u>45 559</u> 36 985
212-101-1300	40 7473-2010	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 414</u> 24 537	<u>37 945</u> 25 390	<u>29 983</u> 24 537	<u>38 035</u> 25 390	<u>40 843</u> 25 390	<u>39 973</u> 24 537	<u>30 903</u> 24 537	<u>35 630</u> 25 715
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 789</u> 24 905	<u>38 333</u> 25 771	<u>30 358</u> 24 905	<u>38 423</u> 25 771	<u>41 231</u> 25 771	<u>40 348</u> 24 905	<u>31 278</u> 24 905	<u>36 023</u> 26 100
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 170</u> 25 279	<u>38 727</u> 26 157	<u>30 739</u> 25 279	<u>38 818</u> 26 157	<u>41 626</u> 26 157	<u>40 729</u> 25 279	<u>31 659</u> 25 279	<u>36 422</u> 26 492
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 557</u> 25 658	<u>39 128</u> 26 550	<u>31 126</u> 25 658	<u>39 218</u> 26 550	<u>42 026</u> 26 550	<u>41 117</u> 25 658	<u>32 047</u> 25 658	<u>36 828</u> 26 890
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 665</u> 24 783	<u>38 204</u> 25 645	<u>30 234</u> 24 783	<u>38 295</u> 25 645	<u>41 103</u> 25 645	<u>40 224</u> 24 783	<u>31 154</u> 24 783	<u>35 893</u> 25 973
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 043</u> 25 155	<u>38 596</u> 26 029	<u>30 612</u> 25 155	<u>38 687</u> 26 029	<u>41 495</u> 26 029	<u>40 603</u> 25 155	<u>31 533</u> 25 155	<u>36 289</u> 26 362
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 428</u> 25 532	<u>38 994</u> 26 419	<u>30 997</u> 25 532	<u>39 085</u> 26 419	<u>41 893</u> 26 419	<u>40 987</u> 25 532	<u>31 918</u> 25 532	<u>36 693</u> 26 757
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 819</u> 25 915	<u>39 399</u> 26 816	<u>31 388</u> 25 915	<u>39 489</u> 26 816	<u>42 297</u> 26 816	<u>41 378</u> 25 915	<u>32 309</u> 25 915	<u>37 102</u> 27 159

				,	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 509</u> 23 950	<u>35 592</u> 25 774	<u>35 619</u> 25 774	<u>45 710</u> 26 670	<u>34 907</u> 25 774	<u>41 047</u> 27 011	<u>46 058</u> 27 011
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 876</u> 24 309	<u>35 987</u> 26 161	<u>36 013</u> 26 161	<u>46 119</u> 27 070	<u>35 301</u> 26 161	<u>41 461</u> 27 417	<u>46 472</u> 27 417
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>27 248</u> 24 673	<u>36 386</u> 26 553	<u>36 413</u> 26 553	<u>46 532</u> 27 476	<u>35 701</u> 26 553	<u>41 879</u> 27 827	<u>46 890</u> 27 827
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 625</u> 25 044	<u>36 793</u> 26 951	<u>36 820</u> 26 951	<u>46 953</u> 27 888	<u>36 107</u> 26 951	<u>42 306</u> 28 245	<u>47 317</u> 28 245
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>27 887</u> 25 300	<u>35 582</u> 25 765	<u>35 609</u> 25 765	<u>45 700</u> 26 660	<u>34 897</u> 25 765	<u>41 037</u> 27 001	<u>46 048</u> 27 001
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 679	<u>35 977</u> 26 151	<u>36 004</u> 26 151	<u>46 109</u> 27 060	<u>35 291</u> 26 151	<u>41 451</u> 27 407	<u>46 462</u> 27 407
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>36 376</u> 26 543	<u>36 403</u> 26 543	<u>46 522</u> 27 466	<u>35 691</u> 26 543	<u>41 869</u> 27 817	<u>46 880</u> 27 817
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>29 066</u> 26 456	<u>36 783</u> 26 942	<u>36 810</u> 26 942	<u>46 943</u> 27 878	<u>36 097</u> 26 942	<u>42 295</u> 28 235	<u>47 306</u> 28 235
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>28 145</u> 25 553	<u>35 845</u> 26 022	<u>35 872</u> 26 022	<u>45 972</u> 26 927	<u>35 160</u> 26 022	<u>41 313</u> 27 271	<u>46 324</u> 27 271
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>28 536</u> 25 936	<u>36 243</u> 26 413	<u>36 270</u> 26 413	<u>46 385</u> 27 331	<u>35 558</u> 26 413	<u>41 730</u> 27 681	<u>46 741</u> 27 681
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>28 932</u> 26 325	<u>36 648</u> 26 809	<u>36 675</u> 26 809	<u>46 803</u> 27 741	<u>35 962</u> 26 809	<u>42 154</u> 28 096	<u>47 165</u> 28 096
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>29 335</u> 26 720	<u>37 058</u> 27 211	<u>37 085</u> 27 211	<u>47 227</u> 28 157	<u>36 373</u> 27 211	<u>42 584</u> 28 518	<u>47 595</u> 28 518

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 675</u> 25 774	<u>39 250</u> 26 670	<u>31 244</u> 25 774	<u>39 341</u> 26 670	<u>42 149</u> 26 670	<u>41 235</u> 25 774	<u>32 165</u> 25 774	<u>36 952</u> 27 011
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 070</u> 26 161	<u>39 658</u> 27 070	<u>31 639</u> 26 161	<u>39 749</u> 27 070	<u>42 557</u> 27 070	<u>41 629</u> 26 161	<u>32 559</u> 26 161	<u>37 365</u> 27 417
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 469</u> 26 553	<u>40 072</u> 27 476	<u>32 038</u> 26 553	<u>40 162</u> 27 476	<u>42 970</u> 27 476	<u>42 029</u> 26 553	<u>32 959</u> 26 553	<u>37 784</u> 27 827
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 876</u> 26 951	<u>40 493</u> 27 888	<u>32 445</u> 26 951	<u>40 583</u> 27 888	<u>43 391</u> 27 888	<u>42 435</u> 26 951	<u>33 365</u> 26 951	<u>38 210</u> 28 245
212-101-1400	7473-2010 45	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>31 665</u> 25 765	<u>39 240</u> 26 660	<u>31 235</u> 25 765	<u>39 331</u> 26 660	<u>42 138</u> 26 660	<u>41 225</u> 25 765	<u>32 155</u> 25 765	<u>36 942</u> 27 001
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 060</u> 26 151	<u>39 648</u> 27 060	<u>31 629</u> 26 151	<u>39 739</u> 27 060	<u>42 547</u> 27 060	<u>41 619</u> 26 151	<u>32 550</u> 26 151	<u>37 355</u> 27 407
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 459</u> 26 543	<u>40 062</u> 27 466	<u>32 029</u> 26 543	<u>40 152</u> 27 466	<u>42 960</u> 27 466	<u>42 019</u> 26 543	<u>32 949</u> 26 543	<u>37 774</u> 27 817
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 866</u> 26 942	<u>40 482</u> 27 878	<u>32 435</u> 26 942	<u>40 573</u> 27 878	<u>43 381</u> 27 878	<u>42 426</u> 26 942	<u>33 356</u> 26 942	<u>38 200</u> 28 235
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 929</u> 26 022	<u>39 512</u> 26 927	<u>31 498</u> 26 022	<u>39 603</u> 26 927	<u>42 411</u> 26 927	<u>41 488</u> 26 022	<u>32 418</u> 26 022	<u>37 217</u> 27 271
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 327</u> 26 413	<u>39 924</u> 27 331	<u>31 896</u> 26 413	<u>40 015</u> 27 331	<u>42 823</u> 27 331	<u>41 886</u> 26 413	<u>32 816</u> 26 413	<u>37 635</u> 27 681
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 731</u> 26 809	<u>40 343</u> 27 741	<u>32 300</u> 26 809	<u>40 433</u> 27 741	<u>43 241</u> 27 741	<u>42 290</u> 26 809	<u>33 221</u> 26 809	<u>38 058</u> 28 096
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>33 141</u> 27 211	<u>40 767</u> 28 157	<u>32 710</u> 27 211	<u>40 858</u> 28 157	<u>43 666</u> 28 157	<u>42 701</u> 27 211	<u>33 631</u> 27 211	<u>38 488</u> 28 518

				,	-
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>29 188</u> <u>26 575</u>	<u>36 907</u> <u>27 063</u>	<u>36 934</u> <u>27 063</u>	<u>47 071</u> <u>28 004</u>	<u>36 222</u> <u>27 063</u>	<u>42 426</u> <u>28 362</u>	<u>47 437</u> <u>28 362</u>
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>29 594</u> <u>26 974</u>	<u>37 321</u> <u>27 469</u>	<u>37 348</u> <u>27 469</u>	<u>47 500</u> <u>28 424</u>	<u>36 636</u> <u>27 469</u>	<u>42 859</u> <u>28 788</u>	<u>47 870</u> <u>28 788</u>
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>30 006</u> <u>27 378</u>	<u>37 741</u> <u>27 881</u>	<u>37 768</u> <u>27 881</u>	<u>47 934</u> <u>28 850</u>	<u>37 056</u> <u>27 881</u>	<u>43 300</u> <u>29 219</u>	<u>48 311</u> <u>29 219</u>
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>30 426</u> <u>27 789</u>	<u>38 167</u> <u>28 299</u>	<u>38 194</u> <u>28 299</u>	<u>48 375</u> <u>29 283</u>	<u>37 482</u> <u>28 299</u>	<u>43 746</u> <u>29 657</u>	<u>48 757</u> <u>29 657</u>
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>12 509</u> <u>10 223</u>	<u>23 002</u> <u>14 103</u>	<u>24 079</u> <u>14 103</u>	<u>32 892</u> <u>14 103</u>	<u>21 435</u> <u>14 103</u>	<u>27 065</u> <u>14 103</u>	<u>32 892</u> <u>14 103</u>
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>13 049</u> <u>10 753</u>	<u>22 017</u> <u>12 466</u>	<u>22 044</u> <u>12 466</u>	<u>31 664</u> <u>12 899</u>	<u>21 332</u> <u>12 466</u>	<u>26 821</u> <u>13 064</u>	<u>31 832</u> <u>13 064</u>
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>13 189</u> <u>10 891</u>	<u>24 200</u> <u>15 278</u>	<u>25 278</u> <u>15 278</u>	<u>34 090</u> <u>15 278</u>	<u>22 634</u> <u>15 278</u>	<u>28 264</u> <u>15 278</u>	<u>34 090</u> <u>15 278</u>
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>13 300</u> <u>10 999</u>	<u>24 356</u> <u>15 430</u>	<u>25 433</u> <u>15 430</u>	<u>34 245</u> <u>15 430</u>	<u>22 789</u> <u>15 430</u>	<u>28 419</u> <u>15 430</u>	<u>34 245</u> <u>15 430</u>
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>13 412</u> <u>11 110</u>	<u>24 513</u> <u>15 584</u>	<u>25 590</u> <u>15 584</u>	<u>34 403</u> <u>15 584</u>	<u>22 946</u> <u>15 584</u>	<u>28 577</u> <u>15 584</u>	<u>34 403</u> <u>15 584</u>
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>13 583</u> <u>11 277</u>	<u>24 752</u> <u>15 818</u>	<u>25 829</u> <u>15 818</u>	<u>34 641</u> <u>15 818</u>	<u>23 185</u> <u>15 818</u>	<u>28 815</u> <u>15 818</u>	<u>34 641</u> <u>15 818</u>

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>32 990</u> 27 063	<u>40 611</u> 28 004	<u>32 559</u> 27 063	<u>40 702</u> 28 004	<u>43 509</u> 28 004	<u>42 550</u> 27 063	<u>33 480</u> 27 063	<u>38 330</u> 28 362
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 404</u> 27 469	<u>41 039</u> 28 424	<u>32 973</u> 27 469	<u>41 130</u> 28 424	<u>43 938</u> 28 424	<u>42 964</u> 27 469	<u>33 894</u> 27 469	<u>38 764</u> 28 788
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>33 824</u> 27 881	<u>41 474</u> 28 850	<u>33 394</u> 27 881	<u>41 565</u> 28 850	<u>44 372</u> 28 850	<u>43 384</u> 27 881	<u>34 314</u> 27 881	<u>39 204</u> 29 219
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 251</u> 28 299	<u>41 915</u> 29 283	<u>33 820</u> 28 299	<u>42 006</u> 29 283	<u>44 813</u> 29 283	<u>43 810</u> 28 299	<u>34 740</u> 28 299	<u>39 651</u> 29 657
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 452</u> 14 103	<u>27 065</u> 14 103	<u>18 086</u> 14 103	<u>25 254</u> 14 103	<u>31 594</u> 14 103	<u>31 594</u> 14 103	<u>18 439</u> 14 103	<u>22 218</u> 14 103
212-101-1600	5, 7473-2010	3										
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 101</u> 12 466	<u>25 204</u> 12 899	<u>17 670</u> 12 466	<u>25 294</u> 12 899	<u>28 102</u> 12 899	<u>27 660</u> 12 466	<u>18 590</u> 12 466	<u>22 726</u> 13 064
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 651</u> 15 278	<u>28 264</u> 15 278	<u>19 285</u> 15 278	<u>26 453</u> 15 278	<u>32 793</u> 15 278	<u>32 793</u> 15 278	<u>19 637</u> 15 278	<u>23 417</u> 15 278
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 806</u> 15 430	<u>28 419</u> 15 430	<u>19 440</u> 15 430	<u>26 608</u> 15 430	<u>32 948</u> 15 430	<u>32 948</u> 15 430	<u>19 792</u> 15 430	<u>23 572</u> 15 430
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 963</u> 15 584	<u>28 577</u> 15 584	<u>19 597</u> 15 584	<u>26 765</u> 15 584	<u>33 105</u> 15 584	<u>33 105</u> 15 584	<u>19 950</u> 15 584	<u>23 730</u> 15 584
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 202</u> 15 818	<u>28 815</u> 15 818	<u>19 836</u> 15 818	<u>27 004</u> 15 818	<u>33 344</u> 15 818	<u>33 344</u> 15 818	<u>20 188</u> 15 818	<u>23 968</u> 15 818

				,	-
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 892</u> 14 103
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 090</u> 15 278
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>13 754</u> 11 445	<u>24 993</u> 16 055	<u>26 070</u> 16 055	<u>34 883</u> 16 055	<u>23 426</u> 16 055	<u>29 056</u> 16 055	<u>34 883</u> 16 055
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>13 930</u> 11 616	<u>25 239</u> 16 296	<u>26 316</u> 16 296	<u>35 129</u> 16 296	<u>23 672</u> 16 296	<u>29 302</u> 16 296	<u>35 129</u> 16 296
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>13 412</u> 11 110	<u>24 513</u> 15 584	<u>25 590</u> 15 584	<u>34 403</u> 15 584	<u>22 946</u> 15 584	<u>28 577</u> 15 584	<u>34 403</u> 15 584
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>13 525</u> 11 220	<u>24 672</u> 15 740	<u>25 749</u> 15 740	<u>34 562</u> 15 740	<u>23 105</u> 15 740	<u>28 735</u> 15 740	<u>34 562</u> 15 740
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>13 697</u> 11 388	<u>24 913</u> 15 976	<u>25 990</u> 15 976	<u>34 803</u> 15 976	<u>23 346</u> 15 976	<u>28 976</u> 15 976	<u>34 803</u> 15 976
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>13 872</u> 11 560	<u>25 156</u> 16 215	<u>26 233</u> 16 215	<u>35 046</u> 16 215	<u>23 590</u> 16 215	<u>29 220</u> 16 215	<u>35 046</u> 16 215
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>14 048</u> 11 733	<u>25 405</u> 16 459	<u>26 482</u> 16 459	<u>35 295</u> 16 459	<u>23 838</u> 16 459	<u>29 469</u> 16 459	<u>35 295</u> 16 459
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>13 525</u> 11 220	<u>24 672</u> 15 740	<u>25 749</u> 15 740	<u>34 562</u> 15 740	<u>23 105</u> 15 740	<u>28 735</u> 15 740	<u>34 562</u> 15 740
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>13 640</u> 11 333	<u>24 832</u> 15 897	<u>25 909</u> 15 897	<u>34 721</u> 15 897	<u>23 265</u> 15 897	<u>28 895</u> 15 897	<u>34 721</u> 15 897
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>13 813</u> 11 502	<u>25 075</u> 16 135	<u>26 152</u> 16 135	<u>34 965</u> 16 135	<u>23 508</u> 16 135	<u>29 139</u> 16 135	<u>34 965</u> 16 135
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>13 989</u> 11 675	<u>25 322</u> 16 378	<u>26 400</u> 16 378	<u>35 212</u> 16 378	<u>23 756</u> 16 378	<u>29 386</u> 16 378	<u>35 212</u> 16 378
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>14 168</u> 11 850	<u>25 572</u> 16 623	<u>26 649</u> 16 623	<u>35 462</u> 16 623	<u>24 006</u> 16 623	<u>29 636</u> 16 623	<u>35 462</u> 16 623
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>13 640</u> 11 333	<u>24 832</u> 15 897	<u>25 909</u> 15 897	<u>34 721</u> 15 897	<u>23 265</u> 15 897	<u>28 895</u> 15 897	<u>34 721</u> 15 897

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 443</u> 16 055	<u>29 056</u> 16 055	<u>20 077</u> 16 055	<u>27 245</u> 16 055	<u>33 585</u> 16 055	<u>33 585</u> 16 055	<u>20 430</u> 16 055	<u>24 209</u> 16 055
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 689</u> 16 296	<u>29 302</u> 16 296	<u>20 323</u> 16 296	<u>27 491</u> 16 296	<u>33 831</u> 16 296	<u>33 831</u> 16 296	<u>20 676</u> 16 296	<u>24 455</u> 16 296
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 963</u> 15 584	<u>28 577</u> 15 584	<u>19 597</u> 15 584	<u>26 765</u> 15 584	<u>33 105</u> 15 584	<u>33 105</u> 15 584	<u>19 950</u> 15 584	<u>23 730</u> 15 584
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 122</u> 15 740	<u>28 735</u> 15 740	<u>19 756</u> 15 740	<u>26 924</u> 15 740	<u>33 264</u> 15 740	<u>33 264</u> 15 740	<u>20 109</u> 15 740	<u>23 888</u> 15 740
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 363</u> 15 976	<u>28 976</u> 15 976	<u>19 997</u> 15 976	<u>27 165</u> 15 976	<u>33 505</u> 15 976	<u>33 505</u> 15 976	<u>20 350</u> 15 976	<u>24 129</u> 15 976
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 607</u> 16 215	<u>29 220</u> 16 215	<u>20 241</u> 16 215	<u>27 408</u> 16 215	<u>33 749</u> 16 215	<u>33 749</u> 16 215	<u>20 593</u> 16 215	<u>24 373</u> 16 215
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 855</u> 16 459	<u>29 469</u> 16 459	<u>20 489</u> 16 459	<u>27 657</u> 16 459	<u>33 997</u> 16 459	<u>33 997</u> 16 459	<u>20 842</u> 16 459	<u>24 622</u> 16 459
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 122</u> 15 740	<u>28 735</u> 15 740	<u>19 756</u> 15 740	<u>26 924</u> 15 740	<u>33 264</u> 15 740	<u>33 264</u> 15 740	<u>20 109</u> 15 740	<u>23 888</u> 15 740
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 282</u> 15 897	<u>28 895</u> 15 897	<u>19 916</u> 15 897	<u>27 084</u> 15 897	<u>33 424</u> 15 897	<u>33 424</u> 15 897	<u>20 268</u> 15 897	<u>24 048</u> 15 897
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 525</u> 16 135	<u>29 139</u> 16 135	<u>20 160</u> 16 135	<u>27 327</u> 16 135	<u>33 668</u> 16 135	<u>33 668</u> 16 135	<u>20 512</u> 16 135	<u>24 292</u> 16 135
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 773</u> 16 378	<u>29 386</u> 16 378	<u>20 407</u> 16 378	<u>27 575</u> 16 378	<u>33 915</u> 16 378	<u>33 915</u> 16 378	<u>20 759</u> 16 378	<u>24 539</u> 16 378
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 023</u> 16 623	<u>29 636</u> 16 623	<u>20 657</u> 16 623	<u>27 824</u> 16 623	<u>34 165</u> 16 623	<u>34 165</u> 16 623	<u>21 009</u> 16 623	<u>24 789</u> 16 623
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 282</u> 15 897	<u>28 895</u> 15 897	<u>19 916</u> 15 897	<u>27 084</u> 15 897	<u>33 424</u> 15 897	<u>33 424</u> 15 897	<u>20 268</u> 15 897	<u>24 048</u> 15 897

				,	-
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>13 756</u> 11 446	<u>24 994</u> 16 056	<u>26 071</u> 16 056	<u>34 884</u> 16 056	<u>23 427</u> 16 056	<u>29 058</u> 16 056	<u>34 884</u> 16 056
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>13 931</u> 11 618	<u>25 240</u> 16 297	<u>26 317</u> 16 297	<u>35 130</u> 16 297	<u>23 673</u> 16 297	<u>29 304</u> 16 297	<u>35 130</u> 16 297
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>14 109</u> 11 792	<u>25 490</u> 16 542	<u>26 567</u> 16 542	<u>35 380</u> 16 542	<u>23 923</u> 16 542	<u>29 554</u> 16 542	<u>35 380</u> 16 542
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>14 289</u> 11 969	<u>25 742</u> 16 789	<u>26 819</u> 16 789	<u>35 632</u> 16 789	<u>24 175</u> 16 789	<u>29 806</u> 16 789	<u>35 632</u> 16 789
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>14 479</u> 12 155	<u>25 785</u> 16 159	<u>25 812</u> 16 159	<u>35 562</u> 16 721	<u>25 099</u> 16 159	<u>30 769</u> 16 935	<u>35 780</u> 16 935
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>14 603</u> 12 277	<u>25 949</u> 16 320	<u>25 976</u> 16 320	<u>35 732</u> 16 888	<u>25 264</u> 16 320	<u>30 942</u> 17 104	<u>35 953</u> 17 104
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>14 727</u> 12 399	<u>26 116</u> 16 484	<u>26 143</u> 16 484	<u>35 905</u> 17 057	<u>25 431</u> 16 484	<u>31 117</u> 17 275	<u>36 128</u> 17 275
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>14 917</u> 12 585	<u>26 368</u> 16 731	<u>26 395</u> 16 731	<u>36 166</u> 17 313	<u>25 683</u> 16 731	<u>31 381</u> 17 534	<u>36 392</u> 17 534
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>15 110</u> 12 774	<u>26 624</u> 16 982	<u>26 651</u> 16 982	<u>36 430</u> 17 572	<u>25 938</u> 16 982	<u>31 649</u> 17 797	<u>36 660</u> 17 797
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>15 306</u> 12 965	<u>26 884</u> 17 237	<u>26 911</u> 17 237	<u>36 700</u> 17 837	<u>26 199</u> 17 237	<u>31 922</u> 18 065	<u>36 933</u> 18 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>14 727</u> 12 399	<u>26 116</u> 16 484	<u>26 143</u> 16 484	<u>35 905</u> 17 057	<u>25 431</u> 16 484	<u>31 117</u> 17 275	<u>36 128</u> 17 275
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>14 854</u> 12 523	<u>26 284</u> 16 649	<u>26 311</u> 16 649	<u>36 079</u> 17 227	<u>25 599</u> 16 649	<u>31 293</u> 17 448	<u>36 304</u> 17 448

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 444</u> 16 056	<u>29 058</u> 16 056	<u>20 078</u> 16 056	<u>27 246</u> 16 056	<u>33 586</u> 16 056	<u>33 586</u> 16 056	<u>20 431</u> 16 056	<u>24 211</u> 16 056
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 690</u> 16 297	<u>29 304</u> 16 297	<u>20 324</u> 16 297	<u>27 492</u> 16 297	<u>33 832</u> 16 297	<u>33 832</u> 16 297	<u>20 677</u> 16 297	<u>24 457</u> 16 297
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 940</u> 16 542	<u>29 554</u> 16 542	<u>20 574</u> 16 542	<u>27 742</u> 16 542	<u>34 082</u> 16 542	<u>34 082</u> 16 542	<u>20 927</u> 16 542	<u>24 706</u> 16 542
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 193</u> 16 789	<u>29 806</u> 16 789	<u>20 827</u> 16 789	<u>27 994</u> 16 789	<u>34 335</u> 16 789	<u>34 335</u> 16 789	<u>21 179</u> 16 789	<u>24 959</u> 16 789
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 868</u> 16 159	<u>29 102</u> 16 721	<u>21 437</u> 16 159	<u>29 193</u> 16 721	<u>32 000</u> 16 721	<u>31 428</u> 16 159	<u>22 358</u> 16 159	<u>26 674</u> 16 935
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 032</u> 16 320	<u>29 272</u> 16 888	<u>21 602</u> 16 320	<u>29 363</u> 16 888	<u>32 171</u> 16 888	<u>31 592</u> 16 320	<u>22 522</u> 16 320	<u>26 846</u> 17 104
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 199</u> 16 484	<u>29 445</u> 17 057	<u>21 768</u> 16 484	<u>29 535</u> 17 057	<u>32 343</u> 17 057	<u>31 759</u> 16 484	<u>22 689</u> 16 484	<u>27 021</u> 17 275
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 451</u> 16 731	<u>29 706</u> 17 313	<u>22 020</u> 16 731	<u>29 796</u> 17 313	<u>32 604</u> 17 313	<u>32 011</u> 16 731	<u>22 941</u> 16 731	<u>27 285</u> 17 534
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 707</u> 16 982	<u>29 970</u> 17 572	<u>22 276</u> 16 982	<u>30 061</u> 17 572	<u>32 869</u> 17 572	<u>32 266</u> 16 982	<u>23 197</u> 16 982	<u>27 553</u> 17 797
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 968</u> 17 237	<u>30 240</u> 17 837	<u>22 537</u> 17 237	<u>30 330</u> 17 837	<u>33 138</u> 17 837	<u>32 527</u> 17 237	<u>23 457</u> 17 237	<u>27 826</u> 18 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 199</u> 16 484	<u>29 445</u> 17 057	<u>21 768</u> 16 484	<u>29 535</u> 17 057	<u>32 343</u> 17 057	<u>31 759</u> 16 484	<u>22 689</u> 16 484	<u>27 021</u> 17 275
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 367</u> 16 649	<u>29 619</u> 17 227	<u>21 936</u> 16 649	<u>29 709</u> 17 227	<u>32 517</u> 17 227	<u>31 927</u> 16 649	<u>22 857</u> 16 649	<u>27 197</u> 17 448

				,	-
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>15 046</u> 12 711	<u>26 539</u> 16 898	<u>26 566</u> 16 898	<u>36 342</u> 17 486	<u>25 853</u> 16 898	<u>31 559</u> 17 709	<u>36 570</u> 17 709
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>15 241</u> 12 902	<u>26 798</u> 17 153	<u>26 825</u> 17 153	<u>36 611</u> 17 749	<u>26 113</u> 17 153	<u>31 831</u> 17 976	<u>36 842</u> 17 976
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>15 438</u> 13 095	<u>27 060</u> 17 409	<u>27 087</u> 17 409	<u>36 882</u> 18 014	<u>26 374</u> 17 409	<u>32 106</u> 18 245	<u>37 117</u> 18 245
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>14 854</u> 12 523	<u>26 284</u> 16 649	<u>26 311</u> 16 649	<u>36 079</u> 17 227	<u>25 599</u> 16 649	<u>31 293</u> 17 448	<u>36 304</u> 17 448
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>14 982</u> 12 648	<u>26 455</u> 16 816	<u>26 482</u> 16 816	<u>36 255</u> 17 400	<u>25 769</u> 16 816	<u>31 471</u> 17 623	<u>36 482</u> 17 623
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>15 175</u> 12 838	<u>26 712</u> 17 068	<u>26 738</u> 17 068	<u>36 521</u> 17 661	<u>26 026</u> 17 068	<u>31 741</u> 17 887	<u>36 752</u> 17 887
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>15 372</u> 13 031	<u>26 972</u> 17 323	<u>26 999</u> 17 323	<u>36 791</u> 17 925	<u>26 287</u> 17 323	<u>32 014</u> 18 155	<u>37 025</u> 18 155
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>15 572</u> 13 226	<u>27 238</u> 17 583	<u>27 264</u> 17 583	<u>37 066</u> 18 195	<u>26 552</u> 17 583	<u>32 292</u> 18 427	<u>37 303</u> 18 427
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>14 982</u> 12 648	<u>26 455</u> 16 816	<u>26 482</u> 16 816	<u>36 255</u> 17 400	<u>25 769</u> 16 816	<u>31 471</u> 17 623	<u>36 482</u> 17 623
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>15 111</u> 12 775	<u>26 625</u> 16 983	<u>26 652</u> 16 983	<u>36 432</u> 17 573	<u>25 940</u> 16 983	<u>31 650</u> 17 798	<u>36 661</u> 17 798
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>15 307</u> 12 967	<u>26 886</u> 17 238	<u>26 913</u> 17 238	<u>36 701</u> 17 838	<u>26 200</u> 17 238	<u>31 923</u> 18 066	<u>36 934</u> 18 066
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>15 505</u> 13 161	<u>27 149</u> 17 496	<u>27 176</u> 17 496	<u>36 974</u> 18 105	<u>26 463</u> 17 496	<u>32 199</u> 18 336	<u>37 210</u> 18 336
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>15 706</u> 13 358	<u>27 417</u> 17 759	<u>27 443</u> 17 759	<u>37 251</u> 18 376	<u>26 731</u> 17 759	<u>32 479</u> 18 611	<u>37 490</u> 18 611

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 622</u> 16 898	<u>29 882</u> 17 486	<u>22 191</u> 16 898	<u>29 973</u> 17 486	<u>32 780</u> 17 486	<u>32 181</u> 16 898	<u>23 111</u> 16 898	<u>27 464</u> 17 709
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 881</u> 17 153	<u>30 150</u> 17 749	<u>22 450</u> 17 153	<u>30 241</u> 17 749	<u>33 049</u> 17 749	<u>32 441</u> 17 153	<u>23 371</u> 17 153	<u>27 736</u> 17 976
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 143</u> 17 409	<u>30 421</u> 18 014	<u>22 712</u> 17 409	<u>30 512</u> 18 014	<u>33 320</u> 18 014	<u>32 702</u> 17 409	<u>23 633</u> 17 409	<u>28 010</u> 18 245
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 367</u> 16 649	<u>29 619</u> 17 227	<u>21 936</u> 16 649	<u>29 709</u> 17 227	<u>32 517</u> 17 227	<u>31 927</u> 16 649	<u>22 857</u> 16 649	<u>27 197</u> 17 448
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 816	<u>29 795</u> 17 400	<u>22 107</u> 16 816	<u>29 886</u> 17 400	<u>32 693</u> 17 400	<u>32 097</u> 16 816	<u>23 027</u> 16 816	<u>27 376</u> 17 623
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 795</u> 17 068	<u>30 061</u> 17 661	<u>22 364</u> 17 068	<u>30 151</u> 17 661	<u>32 959</u> 17 661	<u>32 354</u> 17 068	<u>23 284</u> 17 068	<u>27 645</u> 17 887
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 055</u> 17 323	<u>30 331</u> 17 925	<u>22 624</u> 17 323	<u>30 421</u> 17 925	<u>33 229</u> 17 925	<u>32 615</u> 17 323	<u>23 545</u> 17 323	<u>27 918</u> 18 155
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 321</u> 17 583	<u>30 605</u> 18 195	<u>22 890</u> 17 583	<u>30 696</u> 18 195	<u>33 504</u> 18 195	<u>32 880</u> 17 583	<u>23 810</u> 17 583	<u>28 196</u> 18 427
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 816	<u>29 795</u> 17 400	<u>22 107</u> 16 816	<u>29 886</u> 17 400	<u>32 693</u> 17 400	<u>32 097</u> 16 816	<u>23 027</u> 16 816	<u>27 376</u> 17 623
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 708</u> 16 983	<u>29 971</u> 17 573	<u>22 277</u> 16 983	<u>30 062</u> 17 573	<u>32 870</u> 17 573	<u>32 268</u> 16 983	<u>23 198</u> 16 983	<u>27 554</u> 17 798
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 969</u> 17 238	<u>30 241</u> 17 838	<u>22 538</u> 17 238	<u>30 332</u> 17 838	<u>33 140</u> 17 838	<u>32 528</u> 17 238	<u>23 458</u> 17 238	<u>27 828</u> 18 066
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 232</u> 17 496	<u>30 513</u> 18 105	<u>22 801</u> 17 496	<u>30 604</u> 18 105	<u>33 412</u> 18 105	<u>32 791</u> 17 496	<u>23 721</u> 17 496	<u>28 103</u> 18 336
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 500</u> 17 759	<u>30 790</u> 18 376	<u>23 069</u> 17 759	<u>30 881</u> 18 376	<u>33 689</u> 18 376	<u>33 059</u> 17 759	<u>23 989</u> 17 759	<u>28 384</u> 18 611

				,	-
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 114</u> 13 758	<u>26 045</u> 17 086	<u>27 122</u> 17 086	<u>35 935</u> 17 086	<u>24 478</u> 17 086	<u>30 108</u> 17 086	<u>35 935</u> 17 086
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 254</u> 13 896	<u>26 219</u> 17 256	<u>27 296</u> 17 256	<u>36 108</u> 17 256	<u>24 652</u> 17 256	<u>30 282</u> 17 256	<u>36 108</u> 17 256
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 396</u> 14 034	<u>26 395</u> 17 429	<u>27 472</u> 17 429	<u>36 284</u> 17 429	<u>24 828</u> 17 429	<u>30 458</u> 17 429	<u>36 284</u> 17 429
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 610</u> 14 244	<u>26 661</u> 17 690	<u>27 738</u> 17 690	<u>36 551</u> 17 690	<u>25 094</u> 17 690	<u>30 725</u> 17 690	<u>36 551</u> 17 690
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>16 829</u> 14 459	<u>26 931</u> 17 955	<u>28 008</u> 17 955	<u>36 821</u> 17 955	<u>25 364</u> 17 955	<u>30 995</u> 17 955	<u>36 821</u> 17 955
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 050</u> 14 676	<u>27 206</u> 18 225	<u>28 283</u> 18 225	<u>37 096</u> 18 225	<u>25 639</u> 18 225	<u>31 270</u> 18 225	<u>37 096</u> 18 225
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 396</u> 14 034	<u>26 395</u> 17 429	<u>27 472</u> 17 429	<u>36 284</u> 17 429	<u>24 828</u> 17 429	<u>30 458</u> 17 429	<u>36 284</u> 17 429
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 174	<u>26 572</u> 17 603	<u>27 649</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>25 005</u> 17 603	<u>30 635</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 756</u> 14 388	<u>26 841</u> 17 866	<u>27 918</u> 17 866	<u>36 731</u> 17 866	<u>25 274</u> 17 866	<u>30 904</u> 17 866	<u>36 731</u> 17 866
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>16 976</u> 14 603	<u>27 114</u> 18 135	<u>28 192</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135	<u>25 548</u> 18 135	<u>31 178</u> 18 135	<u>37 004</u> 18 135
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 200</u> 14 822	<u>27 392</u> 18 407	<u>28 469</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407	<u>25 825</u> 18 407	<u>31 456</u> 18 407	<u>37 282</u> 18 407
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 174	<u>26 572</u> 17 603	<u>27 649</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603	<u>25 005</u> 17 603	<u>30 635</u> 17 603	<u>36 462</u> 17 603

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 495</u> 17 086	<u>30 108</u> 17 086	<u>21 129</u> 17 086	<u>28 297</u> 17 086	<u>34 637</u> 17 086	<u>34 637</u> 17 086	<u>21 482</u> 17 086	<u>25 261</u> 17 086
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 669</u> 17 256	<u>30 282</u> 17 256	<u>21 303</u> 17 256	<u>28 471</u> 17 256	<u>34 811</u> 17 256	<u>34 811</u> 17 256	<u>21 655</u> 17 256	<u>25 435</u> 17 256
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 845</u> 17 429	<u>30 458</u> 17 429	<u>21 479</u> 17 429	<u>28 647</u> 17 429	<u>34 987</u> 17 429	<u>34 987</u> 17 429	<u>21 831</u> 17 429	<u>25 611</u> 17 429
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 17 690	<u>30 725</u> 17 690	<u>21 745</u> 17 690	<u>28 913</u> 17 690	<u>35 253</u> 17 690	<u>35 253</u> 17 690	<u>22 098</u> 17 690	<u>25 878</u> 17 690
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 381</u> 17 955	<u>30 995</u> 17 955	<u>22 015</u> 17 955	<u>29 183</u> 17 955	<u>35 524</u> 17 955	<u>35 524</u> 17 955	<u>22 368</u> 17 955	<u>26 148</u> 17 955
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 657</u> 18 225	<u>31 270</u> 18 225	<u>22 291</u> 18 225	<u>29 458</u> 18 225	<u>35 799</u> 18 225	<u>35 799</u> 18 225	<u>22 643</u> 18 225	<u>26 423</u> 18 225
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 845</u> 17 429	<u>30 458</u> 17 429	<u>21 479</u> 17 429	<u>28 647</u> 17 429	<u>34 987</u> 17 429	<u>34 987</u> 17 429	<u>21 831</u> 17 429	<u>25 611</u> 17 429
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 022</u> 17 603	<u>30 635</u> 17 603	<u>21 656</u> 17 603	<u>28 824</u> 17 603	<u>35 164</u> 17 603	<u>35 164</u> 17 603	<u>22 009</u> 17 603	<u>25 788</u> 17 603
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 291</u> 17 866	<u>30 904</u> 17 866	<u>21 925</u> 17 866	<u>29 093</u> 17 866	<u>35 433</u> 17 866	<u>35 433</u> 17 866	<u>22 278</u> 17 866	<u>26 057</u> 17 866
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 565</u> 18 135	<u>31 178</u> 18 135	<u>22 199</u> 18 135	<u>29 367</u> 18 135	<u>35 707</u> 18 135	<u>35 707</u> 18 135	<u>22 551</u> 18 135	<u>26 331</u> 18 135
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 842</u> 18 407	<u>31 456</u> 18 407	<u>22 476</u> 18 407	<u>29 644</u> 18 407	<u>35 985</u> 18 407	<u>35 985</u> 18 407	<u>22 829</u> 18 407	<u>26 609</u> 18 407
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 022</u> 17 603	<u>30 635</u> 17 603	<u>21 656</u> 17 603	<u>28 824</u> 17 603	<u>35 164</u> 17 603	<u>35 164</u> 17 603	<u>22 009</u> 17 603	<u>25 788</u> 17 603

				,	-
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 935</u> 17 086
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 684</u> 14 317	<u>26 751</u> 17 779	<u>27 829</u> 17 779	<u>36 641</u> 17 779	<u>25 185</u> 17 779	<u>30 815</u> 17 779	<u>36 641</u> 17 779
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>16 903</u> 14 531	<u>27 024</u> 18 046	<u>28 101</u> 18 046	<u>36 914</u> 18 046	<u>25 457</u> 18 046	<u>31 088</u> 18 046	<u>36 914</u> 18 046
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 125</u> 14 749	<u>27 299</u> 18 316	<u>28 376</u> 18 316	<u>37 189</u> 18 316	<u>25 732</u> 18 316	<u>31 363</u> 18 316	<u>37 189</u> 18 316
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 351</u> 14 970	<u>27 579</u> 18 590	<u>28 656</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590	<u>26 012</u> 18 590	<u>31 643</u> 18 590	<u>37 469</u> 18 590
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 684</u> 14 317	<u>26 751</u> 17 779	<u>27 829</u> 17 779	<u>36 641</u> 17 779	<u>25 185</u> 17 779	<u>30 815</u> 17 779	<u>36 641</u> 17 779
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>16 830</u> 14 460	<u>26 932</u> 17 956	<u>28 009</u> 17 956	<u>36 822</u> 17 956	<u>25 366</u> 17 956	<u>30 996</u> 17 956	<u>36 822</u> 17 956
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 051</u> 14 677	<u>27 207</u> 18 226	<u>28 285</u> 18 226	<u>37 097</u> 18 226	<u>25 641</u> 18 226	<u>31 271</u> 18 226	<u>37 097</u> 18 226
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 276</u> 14 897	<u>27 486</u> 18 499	<u>28 563</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499	<u>25 920</u> 18 499	<u>31 550</u> 18 499	<u>37 376</u> 18 499
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 504</u> 15 120	<u>27 769</u> 18 776	<u>28 846</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776	<u>26 202</u> 18 776	<u>31 832</u> 18 776	<u>37 659</u> 18 776
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>17 100</u> 14 724	<u>26 137</u> 17 176	<u>27 214</u> 17 176	<u>36 027</u> 17 176	<u>24 570</u> 17 176	<u>30 201</u> 17 176	<u>36 027</u> 17 176
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>17 249</u> 14 871	<u>26 311</u> 17 347	<u>27 388</u> 17 347	<u>36 201</u> 17 347	<u>24 745</u> 17 347	<u>30 375</u> 17 347	<u>36 201</u> 17 347
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>17 401</u> 15 020	<u>26 488</u> 17 521	<u>27 565</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521	<u>24 922</u> 17 521	<u>30 552</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 202</u> 17 779	<u>30 815</u> 17 779	<u>21 836</u> 17 779	<u>29 004</u> 17 779	<u>35 344</u> 17 779	<u>35 344</u> 17 779	<u>22 188</u> 17 779	<u>25 968</u> 17 779
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 474</u> 18 046	<u>31 088</u> 18 046	<u>22 108</u> 18 046	<u>29 276</u> 18 046	<u>35 616</u> 18 046	<u>35 616</u> 18 046	<u>22 461</u> 18 046	<u>26 241</u> 18 046
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 750</u> 18 316	<u>31 363</u> 18 316	<u>22 384</u> 18 316	<u>29 551</u> 18 316	<u>35 892</u> 18 316	<u>35 892</u> 18 316	<u>22 736</u> 18 316	<u>26 516</u> 18 316
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 030</u> 18 590	<u>31 643</u> 18 590	<u>22 664</u> 18 590	<u>29 831</u> 18 590	<u>36 172</u> 18 590	<u>36 172</u> 18 590	<u>23 016</u> 18 590	<u>26 796</u> 18 590
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 202</u> 17 779	<u>30 815</u> 17 779	<u>21 836</u> 17 779	<u>29 004</u> 17 779	<u>35 344</u> 17 779	<u>35 344</u> 17 779	<u>22 188</u> 17 779	<u>25 968</u> 17 779
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 383</u> 17 956	<u>30 996</u> 17 956	<u>22 017</u> 17 956	<u>29 184</u> 17 956	<u>35 525</u> 17 956	<u>35 525</u> 17 956	<u>22 369</u> 17 956	<u>26 149</u> 17 956
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 658</u> 18 226	<u>31 271</u> 18 226	<u>22 292</u> 18 226	<u>29 460</u> 18 226	<u>35 800</u> 18 226	<u>35 800</u> 18 226	<u>22 644</u> 18 226	<u>26 424</u> 18 226
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 937</u> 18 499	<u>31 550</u> 18 499	<u>22 571</u> 18 499	<u>29 738</u> 18 499	<u>36 079</u> 18 499	<u>36 079</u> 18 499	<u>22 923</u> 18 499	<u>26 703</u> 18 499
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 219</u> 18 776	<u>31 832</u> 18 776	<u>22 853</u> 18 776	<u>30 021</u> 18 776	<u>36 361</u> 18 776	<u>36 361</u> 18 776	<u>23 206</u> 18 776	<u>26 985</u> 18 776
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 587</u> 17 176	<u>30 201</u> 17 176	<u>21 221</u> 17 176	<u>28 389</u> 17 176	<u>34 729</u> 17 176	<u>34 729</u> 17 176	<u>21 574</u> 17 176	<u>25 353</u> 17 176
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 762</u> 17 347	<u>30 375</u> 17 347	<u>21 396</u> 17 347	<u>28 563</u> 17 347	<u>34 904</u> 17 347	<u>34 904</u> 17 347	<u>21 748</u> 17 347	<u>25 528</u> 17 347
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 939</u> 17 521	<u>30 552</u> 17 521	<u>21 573</u> 17 521	<u>28 740</u> 17 521	<u>35 081</u> 17 521	<u>35 081</u> 17 521	<u>21 925</u> 17 521	<u>25 705</u> 17 521

				,	-
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 027</u> 17 176
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>17 632</u> 15 246	<u>26 756</u> 17 783	<u>27 833</u> 17 783	<u>36 646</u> 17 783	<u>25 189</u> 17 783	<u>30 820</u> 17 783	<u>36 646</u> 17 783
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>17 864</u> 15 474	<u>27 028</u> 18 050	<u>28 105</u> 18 050	<u>36 918</u> 18 050	<u>25 462</u> 18 050	<u>31 092</u> 18 050	<u>36 918</u> 18 050
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 101</u> 15 706	<u>27 304</u> 18 321	<u>28 381</u> 18 321	<u>37 194</u> 18 321	<u>25 737</u> 18 321	<u>31 368</u> 18 321	<u>37 194</u> 18 321
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>17 401</u> 15 020	<u>26 488</u> 17 521	<u>27 565</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521	<u>24 922</u> 17 521	<u>30 552</u> 17 521	<u>36 378</u> 17 521
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>17 554</u> 15 170	<u>26 666</u> 17 695	<u>27 743</u> 17 695	<u>36 556</u> 17 695	<u>25 100</u> 17 695	<u>30 730</u> 17 695	<u>36 556</u> 17 695
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>17 787</u> 15 398	<u>26 938</u> 17 961	<u>28 015</u> 17 961	<u>36 827</u> 17 961	<u>25 371</u> 17 961	<u>31 001</u> 17 961	<u>36 827</u> 17 961
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 022</u> 15 628	<u>27 212</u> 18 231	<u>28 289</u> 18 231	<u>37 102</u> 18 231	<u>25 646</u> 18 231	<u>31 276</u> 18 231	<u>37 102</u> 18 231
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>18 261</u> 15 863	<u>27 490</u> 18 503	<u>28 568</u> 18 503	<u>37 380</u> 18 503	<u>25 924</u> 18 503	<u>31 554</u> 18 503	<u>37 380</u> 18 503
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>17 554</u> 15 170	<u>26 666</u> 17 695	<u>27 743</u> 17 695	<u>36 556</u> 17 695	<u>25 100</u> 17 695	<u>30 730</u> 17 695	<u>36 556</u> 17 695
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>17 710</u> 15 323	<u>26 847</u> 17 872	<u>27 924</u> 17 872	<u>36 737</u> 17 872	<u>25 280</u> 17 872	<u>30 910</u> 17 872	<u>36 737</u> 17 872
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>17 944</u> 15 552	<u>27 120</u> 18 141	<u>28 197</u> 18 141	<u>37 010</u> 18 141	<u>25 554</u> 18 141	<u>31 184</u> 18 141	<u>37 010</u> 18 141
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>18 182</u> 15 785	<u>27 397</u> 18 412	<u>28 474</u> 18 412	<u>37 287</u> 18 412	<u>25 831</u> 18 412	<u>31 461</u> 18 412	<u>37 287</u> 18 412
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>18 424</u> 16 022	<u>27 679</u> 18 688	<u>28 756</u> 18 688	<u>37 569</u> 18 688	<u>26 112</u> 18 688	<u>31 743</u> 18 688	<u>37 569</u> 18 688

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 206</u> 17 783	<u>30 820</u> 17 783	<u>21 840</u> 17 783	<u>29 008</u> 17 783	<u>35 348</u> 17 783	<u>35 348</u> 17 783	<u>22 193</u> 17 783	<u>25 973</u> 17 783
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 479</u> 18 050	<u>31 092</u> 18 050	<u>22 113</u> 18 050	<u>29 280</u> 18 050	<u>35 621</u> 18 050	<u>35 621</u> 18 050	<u>22 465</u> 18 050	<u>26 245</u> 18 050
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 755</u> 18 321	<u>31 368</u> 18 321	<u>22 389</u> 18 321	<u>29 556</u> 18 321	<u>35 897</u> 18 321	<u>35 897</u> 18 321	<u>22 741</u> 18 321	<u>26 521</u> 18 321
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 939</u> 17 521	<u>30 552</u> 17 521	<u>21 573</u> 17 521	<u>28 740</u> 17 521	<u>35 081</u> 17 521	<u>35 081</u> 17 521	<u>21 925</u> 17 521	<u>25 705</u> 17 521
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 117</u> 17 695	<u>30 730</u> 17 695	<u>21 751</u> 17 695	<u>28 918</u> 17 695	<u>35 259</u> 17 695	<u>35 259</u> 17 695	<u>22 103</u> 17 695	<u>25 883</u> 17 695
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 388</u> 17 961	<u>31 001</u> 17 961	<u>22 022</u> 17 961	<u>29 190</u> 17 961	<u>35 530</u> 17 961	<u>35 530</u> 17 961	<u>22 374</u> 17 961	<u>26 154</u> 17 961
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 663</u> 18 231	<u>31 276</u> 18 231	<u>22 297</u> 18 231	<u>29 464</u> 18 231	<u>35 805</u> 18 231	<u>35 805</u> 18 231	<u>22 649</u> 18 231	<u>26 429</u> 18 231
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 941</u> 18 503	<u>31 554</u> 18 503	<u>22 575</u> 18 503	<u>29 743</u> 18 503	<u>36 083</u> 18 503	<u>36 083</u> 18 503	<u>22 927</u> 18 503	<u>26 707</u> 18 503
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 117</u> 17 695	<u>30 730</u> 17 695	<u>21 751</u> 17 695	<u>28 918</u> 17 695	<u>35 259</u> 17 695	<u>35 259</u> 17 695	<u>22 103</u> 17 695	<u>25 883</u> 17 695
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 297</u> 17 872	<u>30 910</u> 17 872	<u>21 931</u> 17 872	<u>29 099</u> 17 872	<u>35 439</u> 17 872	<u>35 439</u> 17 872	<u>22 284</u> 17 872	<u>26 063</u> 17 872
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 571</u> 18 141	<u>31 184</u> 18 141	<u>22 205</u> 18 141	<u>29 372</u> 18 141	<u>35 713</u> 18 141	<u>35 713</u> 18 141	<u>22 557</u> 18 141	<u>26 337</u> 18 141
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 848</u> 18 412	<u>31 461</u> 18 412	<u>22 482</u> 18 412	<u>29 649</u> 18 412	<u>35 990</u> 18 412	<u>35 990</u> 18 412	<u>22 834</u> 18 412	<u>26 614</u> 18 412
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 129</u> 18 688	<u>31 743</u> 18 688	<u>22 763</u> 18 688	<u>29 931</u> 18 688	<u>36 272</u> 18 688	<u>36 272</u> 18 688	<u>23 116</u> 18 688	<u>26 896</u> 18 688

				,	-
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>17 710</u> 15 323	<u>26 847</u> 17 872	<u>27 924</u> 17 872	<u>36 737</u> 17 872	<u>25 280</u> 17 872	<u>30 910</u> 17 872	<u>36 737</u> 17 872
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>17 865</u> 15 475	<u>27 029</u> 18 052	<u>28 107</u> 18 052	<u>36 919</u> 18 052	<u>25 463</u> 18 052	<u>31 093</u> 18 052	<u>36 919</u> 18 052
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 102</u> 15 708	<u>27 305</u> 18 322	<u>28 382</u> 18 322	<u>37 195</u> 18 322	<u>25 739</u> 18 322	<u>31 369</u> 18 322	<u>37 195</u> 18 322
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>18 343</u> 15 943	<u>27 586</u> 18 597	<u>28 663</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597	<u>26 019</u> 18 597	<u>31 650</u> 18 597	<u>37 476</u> 18 597
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>18 586</u> 16 182	<u>27 870</u> 18 875	<u>28 947</u> 18 875	<u>37 760</u> 18 875	<u>26 303</u> 18 875	<u>31 934</u> 18 875	<u>37 760</u> 18 875
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>18 335</u> 15 936	<u>27 577</u> 18 588	<u>28 654</u> 18 588	<u>37 467</u> 18 588	<u>26 010</u> 18 588	<u>31 640</u> 18 588	<u>37 467</u> 18 588
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>18 497</u> 16 095	<u>27 765</u> 18 773	<u>28 842</u> 18 773	<u>37 655</u> 18 773	<u>26 198</u> 18 773	<u>31 829</u> 18 773	<u>37 655</u> 18 773
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>18 744</u> 16 336	<u>28 053</u> 19 055	<u>29 130</u> 19 055	<u>37 943</u> 19 055	<u>26 486</u> 19 055	<u>32 116</u> 19 055	<u>37 943</u> 19 055
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>18 994</u> 16 581	<u>28 345</u> 19 341	<u>29 422</u> 19 341	<u>38 235</u> 19 341	<u>26 778</u> 19 341	<u>32 409</u> 19 341	<u>38 235</u> 19 341
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>19 247</u> 16 830	<u>28 641</u> 19 631	<u>29 718</u> 19 631	<u>38 530</u> 19 631	<u>27 074</u> 19 631	<u>32 704</u> 19 631	<u>38 530</u> 19 631
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>18 517</u> 16 114	<u>27 981</u> 18 984	<u>29 058</u> 18 984	<u>37 871</u> 18 984	<u>26 414</u> 18 984	<u>32 045</u> 18 984	<u>37 871</u> 18 984
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>18 682</u> 16 275	<u>28 173</u> 19 173	<u>29 251</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>26 607</u> 19 173	<u>32 237</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 297</u> 17 872	<u>30 910</u> 17 872	<u>21 931</u> 17 872	<u>29 099</u> 17 872	<u>35 439</u> 17 872	<u>35 439</u> 17 872	<u>22 284</u> 17 872	<u>26 063</u> 17 872
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 480</u> 18 052	<u>31 093</u> 18 052	<u>22 114</u> 18 052	<u>29 282</u> 18 052	<u>35 622</u> 18 052	<u>35 622</u> 18 052	<u>22 466</u> 18 052	<u>26 246</u> 18 052
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 756</u> 18 322	<u>31 369</u> 18 322	<u>22 390</u> 18 322	<u>29 558</u> 18 322	<u>35 898</u> 18 322	<u>35 898</u> 18 322	<u>22 742</u> 18 322	<u>26 522</u> 18 322
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 036</u> 18 597	<u>31 650</u> 18 597	<u>22 670</u> 18 597	<u>29 838</u> 18 597	<u>36 178</u> 18 597	<u>36 178</u> 18 597	<u>23 023</u> 18 597	<u>26 803</u> 18 597
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 320</u> 18 875	<u>31 934</u> 18 875	<u>22 954</u> 18 875	<u>30 122</u> 18 875	<u>36 462</u> 18 875	<u>36 462</u> 18 875	<u>23 307</u> 18 875	<u>27 087</u> 18 875
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 027</u> 18 588	<u>31 640</u> 18 588	<u>22 661</u> 18 588	<u>29 829</u> 18 588	<u>36 169</u> 18 588	<u>36 169</u> 18 588	<u>23 014</u> 18 588	<u>26 793</u> 18 588
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 216</u> 18 773	<u>31 829</u> 18 773	<u>22 850</u> 18 773	<u>30 017</u> 18 773	<u>36 358</u> 18 773	<u>36 358</u> 18 773	<u>23 202</u> 18 773	<u>26 982</u> 18 773
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 503</u> 19 055	<u>32 116</u> 19 055	<u>23 137</u> 19 055	<u>30 305</u> 19 055	<u>36 645</u> 19 055	<u>36 645</u> 19 055	<u>23 490</u> 19 055	<u>27 269</u> 19 055
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 795</u> 19 341	<u>32 409</u> 19 341	<u>23 429</u> 19 341	<u>30 597</u> 19 341	<u>36 937</u> 19 341	<u>36 937</u> 19 341	<u>23 782</u> 19 341	<u>27 561</u> 19 341
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 091</u> 19 631	<u>32 704</u> 19 631	<u>23 725</u> 19 631	<u>30 893</u> 19 631	<u>37 233</u> 19 631	<u>37 233</u> 19 631	<u>24 077</u> 19 631	<u>27 857</u> 19 631
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 431</u> 18 984	<u>32 045</u> 18 984	<u>23 065</u> 18 984	<u>30 233</u> 18 984	<u>36 574</u> 18 984	<u>36 574</u> 18 984	<u>23 418</u> 18 984	<u>27 198</u> 18 984
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 624</u> 19 173	<u>32 237</u> 19 173	<u>23 258</u> 19 173	<u>30 426</u> 19 173	<u>36 766</u> 19 173	<u>36 766</u> 19 173	<u>23 610</u> 19 173	<u>27 390</u> 19 173

				,	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 871</u> 18 984
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>18 930</u> 16 519	<u>28 466</u> 19 460	<u>29 544</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460	<u>26 900</u> 19 460	<u>32 530</u> 19 460	<u>38 356</u> 19 460
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 183</u> 16 766	<u>28 764</u> 19 752	<u>29 842</u> 19 752	<u>38 654</u> 19 752	<u>27 198</u> 19 752	<u>32 828</u> 19 752	<u>38 654</u> 19 752
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>19 439</u> 17 018	<u>29 067</u> 20 049	<u>30 144</u> 20 049	<u>38 957</u> 20 049	<u>27 500</u> 20 049	<u>33 131</u> 20 049	<u>38 957</u> 20 049
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>18 682</u> 16 275	<u>28 173</u> 19 173	<u>29 251</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173	<u>26 607</u> 19 173	<u>32 237</u> 19 173	<u>38 063</u> 19 173
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>18 847</u> 16 438	<u>28 369</u> 19 365	<u>29 446</u> 19 365	<u>38 259</u> 19 365	<u>26 802</u> 19 365	<u>32 433</u> 19 365	<u>38 259</u> 19 365
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 098</u> 16 684	<u>28 666</u> 19 656	<u>29 743</u> 19 656	<u>38 556</u> 19 656	<u>27 099</u> 19 656	<u>32 730</u> 19 656	<u>38 556</u> 19 656
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>19 354</u> 16 935	<u>28 966</u> 19 950	<u>30 043</u> 19 950	<u>38 856</u> 19 950	<u>27 400</u> 19 950	<u>33 030</u> 19 950	<u>38 856</u> 19 950
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>19 613</u> 17 189	<u>29 271</u> 20 250	<u>30 349</u> 20 250	<u>39 161</u> 20 250	<u>27 705</u> 20 250	<u>33 335</u> 20 250	<u>39 161</u> 20 250
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>18 847</u> 16 438	<u>28 369</u> 19 365	<u>29 446</u> 19 365	<u>38 259</u> 19 365	<u>26 802</u> 19 365	<u>32 433</u> 19 365	<u>38 259</u> 19 365
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 016</u> 16 603	<u>28 566</u> 19 558	<u>29 643</u> 19 558	<u>38 456</u> 19 558	<u>26 999</u> 19 558	<u>32 630</u> 19 558	<u>38 456</u> 19 558
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 269</u> 16 851	<u>28 867</u> 19 853	<u>29 944</u> 19 853	<u>38 756</u> 19 853	<u>27 300</u> 19 853	<u>32 930</u> 19 853	<u>38 756</u> 19 853
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>19 527</u> 17 104	<u>29 169</u> 20 149	<u>30 246</u> 20 149	<u>39 059</u> 20 149	<u>27 603</u> 20 149	<u>33 233</u> 20 149	<u>39 059</u> 20 149
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>19 788</u> 17 360	<u>29 478</u> 20 452	<u>30 555</u> 20 452	<u>39 368</u> 20 452	<u>27 911</u> 20 452	<u>33 542</u> 20 452	<u>39 368</u> 20 452

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 917</u> 19 460	<u>32 530</u> 19 460	<u>23 551</u> 19 460	<u>30 719</u> 19 460	<u>37 059</u> 19 460	<u>37 059</u> 19 460	<u>23 903</u> 19 460	<u>27 683</u> 19 460
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 215</u> 19 752	<u>32 828</u> 19 752	<u>23 849</u> 19 752	<u>31 017</u> 19 752	<u>37 357</u> 19 752	<u>37 357</u> 19 752	<u>24 201</u> 19 752	<u>27 981</u> 19 752
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 518</u> 20 049	<u>33 131</u> 20 049	<u>24 152</u> 20 049	<u>31 319</u> 20 049	<u>37 660</u> 20 049	<u>37 660</u> 20 049	<u>24 504</u> 20 049	<u>28 284</u> 20 049
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 624</u> 19 173	<u>32 237</u> 19 173	<u>23 258</u> 19 173	<u>30 426</u> 19 173	<u>36 766</u> 19 173	<u>36 766</u> 19 173	<u>23 610</u> 19 173	<u>27 390</u> 19 173
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 820</u> 19 365	<u>32 433</u> 19 365	<u>23 454</u> 19 365	<u>30 621</u> 19 365	<u>36 962</u> 19 365	<u>36 962</u> 19 365	<u>23 806</u> 19 365	<u>27 586</u> 19 365
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 116</u> 19 656	<u>32 730</u> 19 656	<u>23 750</u> 19 656	<u>30 918</u> 19 656	<u>37 258</u> 19 656	<u>37 258</u> 19 656	<u>24 103</u> 19 656	<u>27 883</u> 19 656
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 417</u> 19 950	<u>33 030</u> 19 950	<u>24 051</u> 19 950	<u>31 218</u> 19 950	<u>37 559</u> 19 950	<u>37 559</u> 19 950	<u>24 403</u> 19 950	<u>28 183</u> 19 950
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 722</u> 20 250	<u>33 335</u> 20 250	<u>24 356</u> 20 250	<u>31 524</u> 20 250	<u>37 864</u> 20 250	<u>37 864</u> 20 250	<u>24 708</u> 20 250	<u>28 488</u> 20 250
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 820</u> 19 365	<u>32 433</u> 19 365	<u>23 454</u> 19 365	<u>30 621</u> 19 365	<u>36 962</u> 19 365	<u>36 962</u> 19 365	<u>23 806</u> 19 365	<u>27 586</u> 19 365
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 017</u> 19 558	<u>32 630</u> 19 558	<u>23 651</u> 19 558	<u>30 818</u> 19 558	<u>37 159</u> 19 558	<u>37 159</u> 19 558	<u>24 003</u> 19 558	<u>27 783</u> 19 558
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 317</u> 19 853	<u>32 930</u> 19 853	<u>23 951</u> 19 853	<u>31 119</u> 19 853	<u>37 459</u> 19 853	<u>37 459</u> 19 853	<u>24 303</u> 19 853	<u>28 083</u> 19 853
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 620</u> 20 149	<u>33 233</u> 20 149	<u>24 254</u> 20 149	<u>31 421</u> 20 149	<u>37 762</u> 20 149	<u>37 762</u> 20 149	<u>24 606</u> 20 149	<u>28 386</u> 20 149
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 929</u> 20 452	<u>33 542</u> 20 452	<u>24 563</u> 20 452	<u>31 730</u> 20 452	<u>38 071</u> 20 452	<u>38 071</u> 20 452	<u>24 915</u> 20 452	<u>28 695</u> 20 452

				,	-
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>19 518</u> 17 095	<u>29 160</u> 20 140	<u>30 237</u> 20 140	<u>39 050</u> 20 140	<u>27 593</u> 20 140	<u>33 223</u> 20 140	<u>39 050</u> 20 140
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>19 693</u> 17 267	<u>29 365</u> 20 341	<u>30 442</u> 20 341	<u>39 255</u> 20 341	<u>27 798</u> 20 341	<u>33 429</u> 20 341	<u>39 255</u> 20 341
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>19 956</u> 17 525	<u>29 676</u> 20 647	<u>30 754</u> 20 647	<u>39 566</u> 20 647	<u>28 110</u> 20 647	<u>33 740</u> 20 647	<u>39 566</u> 20 647
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 225</u> 17 788	<u>29 991</u> 20 955	<u>31 068</u> 20 955	<u>39 881</u> 20 955	<u>28 425</u> 20 955	<u>34 055</u> 20 955	<u>39 881</u> 20 955
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>20 496</u> 18 055	<u>30 312</u> 21 270	<u>31 390</u> 21 270	<u>40 202</u> 21 270	<u>28 746</u> 21 270	<u>34 376</u> 21 270	<u>40 202</u> 21 270
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>20 161</u> 17 726	<u>28 903</u> 19 888	<u>29 980</u> 19 888	<u>38 793</u> 19 888	<u>27 336</u> 19 888	<u>32 967</u> 19 888	<u>38 793</u> 19 888
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>20 342</u> 17 903	<u>29 105</u> 20 087	<u>30 182</u> 20 087	<u>38 995</u> 20 087	<u>27 539</u> 20 087	<u>33 169</u> 20 087	<u>38 995</u> 20 087
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>20 616</u> 18 172	<u>29 413</u> 20 388	<u>30 490</u> 20 388	<u>39 303</u> 20 388	<u>27 846</u> 20 388	<u>33 476</u> 20 388	<u>39 303</u> 20 388
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 894</u> 18 444	<u>29 725</u> 20 694	<u>30 802</u> 20 694	<u>39 615</u> 20 694	<u>28 158</u> 20 694	<u>33 788</u> 20 694	<u>39 615</u> 20 694
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>21 176</u> 18 721	<u>30 041</u> 21 004	<u>31 118</u> 21 004	<u>39 931</u> 21 004	<u>28 475</u> 21 004	<u>34 105</u> 21 004	<u>39 931</u> 21 004
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>20 342</u> 17 903	<u>29 105</u> 20 087	<u>30 182</u> 20 087	<u>38 995</u> 20 087	<u>27 539</u> 20 087	<u>33 169</u> 20 087	<u>38 995</u> 20 087
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>20 525</u> 18 083	<u>29 310</u> 20 287	<u>30 387</u> 20 287	<u>39 200</u> 20 287	<u>27 743</u> 20 287	<u>33 373</u> 20 287	<u>39 200</u> 20 287

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 610</u> 20 140	<u>33 223</u> 20 140	<u>24 244</u> 20 140	<u>31 412</u> 20 140	<u>37 752</u> 20 140	<u>37 752</u> 20 140	<u>24 597</u> 20 140	<u>28 376</u> 20 140
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 816</u> 20 341	<u>33 429</u> 20 341	<u>24 450</u> 20 341	<u>31 617</u> 20 341	<u>37 958</u> 20 341	<u>37 958</u> 20 341	<u>24 802</u> 20 341	<u>28 582</u> 20 341
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 127</u> 20 647	<u>33 740</u> 20 647	<u>24 761</u> 20 647	<u>31 929</u> 20 647	<u>38 269</u> 20 647	<u>38 269</u> 20 647	<u>25 113</u> 20 647	<u>28 893</u> 20 647
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 442</u> 20 955	<u>34 055</u> 20 955	<u>25 076</u> 20 955	<u>32 244</u> 20 955	<u>38 584</u> 20 955	<u>38 584</u> 20 955	<u>25 428</u> 20 955	<u>29 208</u> 20 955
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 763</u> 21 270	<u>34 376</u> 21 270	<u>25 397</u> 21 270	<u>32 565</u> 21 270	<u>38 905</u> 21 270	<u>38 905</u> 21 270	<u>25 749</u> 21 270	<u>29 529</u> 21 270
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 354</u> 19 888	<u>32 967</u> 19 888	<u>23 988</u> 19 888	<u>31 155</u> 19 888	<u>37 496</u> 19 888	<u>37 496</u> 19 888	<u>24 340</u> 19 888	<u>28 120</u> 19 888
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 556</u> 20 087	<u>33 169</u> 20 087	<u>24 190</u> 20 087	<u>31 358</u> 20 087	<u>37 698</u> 20 087	<u>37 698</u> 20 087	<u>24 542</u> 20 087	<u>28 322</u> 20 087
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 863</u> 20 388	<u>33 476</u> 20 388	<u>24 497</u> 20 388	<u>31 665</u> 20 388	<u>38 005</u> 20 388	<u>38 005</u> 20 388	<u>24 850</u> 20 388	<u>28 629</u> 20 388
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 175</u> 20 694	<u>33 788</u> 20 694	<u>24 809</u> 20 694	<u>31 977</u> 20 694	<u>38 317</u> 20 694	<u>38 317</u> 20 694	<u>25 162</u> 20 694	<u>28 941</u> 20 694
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 492</u> 21 004	<u>34 105</u> 21 004	<u>25 126</u> 21 004	<u>32 293</u> 21 004	<u>38 634</u> 21 004	<u>38 634</u> 21 004	<u>25 478</u> 21 004	<u>29 258</u> 21 004
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 556</u> 20 087	<u>33 169</u> 20 087	<u>24 190</u> 20 087	<u>31 358</u> 20 087	<u>37 698</u> 20 087	<u>37 698</u> 20 087	<u>24 542</u> 20 087	<u>28 322</u> 20 087
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 760</u> 20 287	<u>33 373</u> 20 287	<u>24 394</u> 20 287	<u>31 562</u> 20 287	<u>37 902</u> 20 287	<u>37 902</u> 20 287	<u>24 747</u> 20 287	<u>28 526</u> 20 287

				,	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 793</u> 19 888
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 802</u> 18 354	<u>29 621</u> 20 592	<u>30 698</u> 20 592	<u>39 511</u> 20 592	<u>28 054</u> 20 592	<u>33 684</u> 20 592	<u>39 511</u> 20 592
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>21 082</u> 18 629	<u>29 935</u> 20 900	<u>31 012</u> 20 900	<u>39 825</u> 20 900	<u>28 368</u> 20 900	<u>33 999</u> 20 900	<u>39 825</u> 20 900
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>21 367</u> 18 908	<u>30 255</u> 21 214	<u>31 332</u> 21 214	<u>40 145</u> 21 214	<u>28 688</u> 21 214	<u>34 319</u> 21 214	<u>40 145</u> 21 214
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>20 525</u> 18 083	<u>29 310</u> 20 287	<u>30 387</u> 20 287	<u>39 200</u> 20 287	<u>27 743</u> 20 287	<u>33 373</u> 20 287	<u>39 200</u> 20 287
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 709</u> 18 263	<u>29 517</u> 20 490	<u>30 594</u> 20 490	<u>39 407</u> 20 490	<u>27 950</u> 20 490	<u>33 580</u> 20 490	<u>39 407</u> 20 490
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 988</u> 18 537	<u>29 830</u> 20 797	<u>30 907</u> 20 797	<u>39 720</u> 20 797	<u>28 263</u> 20 797	<u>33 893</u> 20 797	<u>39 720</u> 20 797
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>21 272</u> 18 815	<u>30 149</u> 21 110	<u>31 226</u> 21 110	<u>40 039</u> 21 110	<u>28 582</u> 21 110	<u>34 213</u> 21 110	<u>40 039</u> 21 110
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>21 560</u> 19 098	<u>30 471</u> 21 426	<u>31 549</u> 21 426	<u>40 361</u> 21 426	<u>28 905</u> 21 426	<u>34 535</u> 21 426	<u>40 361</u> 21 426
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>21 262</u> 18 805	<u>30 137</u> 21 098	<u>31 214</u> 21 098	<u>40 027</u> 21 098	<u>28 570</u> 21 098	<u>34 201</u> 21 098	<u>40 027</u> 21 098
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>21 454</u> 18 994	<u>30 353</u> 21 310	<u>31 430</u> 21 310	<u>40 243</u> 21 310	<u>28 787</u> 21 310	<u>34 417</u> 21 310	<u>40 243</u> 21 310
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 745</u> 19 278	<u>30 678</u> 21 629	<u>31 755</u> 21 629	<u>40 568</u> 21 629	<u>29 112</u> 21 629	<u>34 742</u> 21 629	<u>40 568</u> 21 629
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>22 039</u> 19 567	<u>31 009</u> 21 953	<u>32 086</u> 21 953	<u>40 899</u> 21 953	<u>29 442</u> 21 953	<u>35 073</u> 21 953	<u>40 899</u> 21 953
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>22 339</u> 19 861	<u>31 346</u> 22 283	<u>32 423</u> 22 283	<u>41 236</u> 22 283	<u>29 779</u> 22 283	<u>35 410</u> 22 283	<u>41 236</u> 22 283

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 071</u> 20 592	<u>33 684</u> 20 592	<u>24 705</u> 20 592	<u>31 873</u> 20 592	<u>38 213</u> 20 592	<u>38 213</u> 20 592	<u>25 058</u> 20 592	<u>28 837</u> 20 592
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 385</u> 20 900	<u>33 999</u> 20 900	<u>25 019</u> 20 900	<u>32 187</u> 20 900	<u>38 527</u> 20 900	<u>38 527</u> 20 900	<u>25 372</u> 20 900	<u>29 152</u> 20 900
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 706</u> 21 214	<u>34 319</u> 21 214	<u>25 340</u> 21 214	<u>32 507</u> 21 214	<u>38 848</u> 21 214	<u>38 848</u> 21 214	<u>25 692</u> 21 214	<u>29 472</u> 21 214
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 760</u> 20 287	<u>33 373</u> 20 287	<u>24 394</u> 20 287	<u>31 562</u> 20 287	<u>37 902</u> 20 287	<u>37 902</u> 20 287	<u>24 747</u> 20 287	<u>28 526</u> 20 287
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 967</u> 20 490	<u>33 580</u> 20 490	<u>24 601</u> 20 490	<u>31 769</u> 20 490	<u>38 109</u> 20 490	<u>38 109</u> 20 490	<u>24 954</u> 20 490	<u>28 733</u> 20 490
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 280</u> 20 797	<u>33 893</u> 20 797	<u>24 914</u> 20 797	<u>32 082</u> 20 797	<u>38 422</u> 20 797	<u>38 422</u> 20 797	<u>25 267</u> 20 797	<u>29 046</u> 20 797
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 599</u> 21 110	<u>34 213</u> 21 110	<u>25 233</u> 21 110	<u>32 401</u> 21 110	<u>38 741</u> 21 110	<u>38 741</u> 21 110	<u>25 586</u> 21 110	<u>29 365</u> 21 110
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 922</u> 21 426	<u>34 535</u> 21 426	<u>25 556</u> 21 426	<u>32 724</u> 21 426	<u>39 064</u> 21 426	<u>39 064</u> 21 426	<u>25 908</u> 21 426	<u>29 688</u> 21 426
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 587</u> 21 098	<u>34 201</u> 21 098	<u>25 221</u> 21 098	<u>32 389</u> 21 098	<u>38 730</u> 21 098	<u>38 730</u> 21 098	<u>25 574</u> 21 098	<u>29 354</u> 21 098
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 804</u> 21 310	<u>34 417</u> 21 310	<u>25 438</u> 21 310	<u>32 605</u> 21 310	<u>38 946</u> 21 310	<u>38 946</u> 21 310	<u>25 790</u> 21 310	<u>29 570</u> 21 310
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 129</u> 21 629	<u>34 742</u> 21 629	<u>25 763</u> 21 629	<u>32 930</u> 21 629	<u>39 271</u> 21 629	<u>39 271</u> 21 629	<u>26 115</u> 21 629	<u>29 895</u> 21 629
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 460</u> 21 953	<u>35 073</u> 21 953	<u>26 094</u> 21 953	<u>33 261</u> 21 953	<u>39 602</u> 21 953	<u>39 602</u> 21 953	<u>26 446</u> 21 953	<u>30 226</u> 21 953
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 796</u> 22 283	<u>35 410</u> 22 283	<u>26 430</u> 22 283	<u>33 598</u> 22 283	<u>39 938</u> 22 283	<u>39 938</u> 22 283	<u>26 783</u> 22 283	<u>30 563</u> 22 283

				,	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 011</u> 18 559	<u>29 825</u> 20 792	<u>30 902</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792	<u>28 259</u> 20 792	<u>33 889</u> 20 792	<u>39 715</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 296</u> 18 838	<u>30 143</u> 21 104	<u>31 220</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104	<u>28 576</u> 21 104	<u>34 207</u> 21 104	<u>40 033</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>21 583</u> 19 120	<u>30 466</u> 21 421	<u>31 543</u> 21 421	<u>40 356</u> 21 421	<u>28 899</u> 21 421	<u>34 530</u> 21 421	<u>40 356</u> 21 421
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>21 876</u> 19 407	<u>30 794</u> 21 742	<u>31 871</u> 21 742	<u>40 683</u> 21 742	<u>29 227</u> 21 742	<u>34 857</u> 21 742	<u>40 683</u> 21 742
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 200</u> 18 744	<u>30 037</u> 21 000	<u>31 114</u> 21 000	<u>39 927</u> 21 000	<u>28 470</u> 21 000	<u>34 101</u> 21 000	<u>39 927</u> 21 000
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 487</u> 19 025	<u>30 359</u> 21 316	<u>31 436</u> 21 316	<u>40 249</u> 21 316	<u>28 792</u> 21 316	<u>34 422</u> 21 316	<u>40 249</u> 21 316
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>21 778</u> 19 311	<u>30 685</u> 21 635	<u>31 762</u> 21 635	<u>40 575</u> 21 635	<u>29 118</u> 21 635	<u>34 749</u> 21 635	<u>40 575</u> 21 635
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 074</u> 19 601	<u>31 016</u> 21 960	<u>32 093</u> 21 960	<u>40 906</u> 21 960	<u>29 449</u> 21 960	<u>35 080</u> 21 960	<u>40 906</u> 21 960
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>21 966</u> 19 495	<u>30 894</u> 21 840	<u>31 971</u> 21 840	<u>40 784</u> 21 840	<u>29 327</u> 21 840	<u>34 957</u> 21 840	<u>40 784</u> 21 840
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 264</u> 19 787	<u>31 228</u> 22 168	<u>32 305</u> 22 168	<u>41 118</u> 22 168	<u>29 662</u> 22 168	<u>35 292</u> 22 168	<u>41 118</u> 22 168
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>22 567</u> 20 084	<u>31 568</u> 22 501	<u>32 645</u> 22 501	<u>41 457</u> 22 501	<u>30 001</u> 22 501	<u>35 631</u> 22 501	<u>41 457</u> 22 501
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>22 873</u> 20 385	<u>31 912</u> 22 838	<u>32 989</u> 22 838	<u>41 801</u> 22 838	<u>30 345</u> 22 838	<u>35 975</u> 22 838	<u>41 801</u> 22 838

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 276</u> 20 792	<u>33 889</u> 20 792	<u>24 910</u> 20 792	<u>32 077</u> 20 792	<u>38 418</u> 20 792	<u>38 418</u> 20 792	<u>25 262</u> 20 792	<u>29 042</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 594</u> 21 104	<u>34 207</u> 21 104	<u>25 228</u> 21 104	<u>32 395</u> 21 104	<u>38 736</u> 21 104	<u>38 736</u> 21 104	<u>25 580</u> 21 104	<u>29 360</u> 21 104
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 916</u> 21 421	<u>34 530</u> 21 421	<u>25 550</u> 21 421	<u>32 718</u> 21 421	<u>39 058</u> 21 421	<u>39 058</u> 21 421	<u>25 903</u> 21 421	<u>29 683</u> 21 421
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 244</u> 21 742	<u>34 857</u> 21 742	<u>25 878</u> 21 742	<u>33 046</u> 21 742	<u>39 386</u> 21 742	<u>39 386</u> 21 742	<u>26 230</u> 21 742	<u>30 010</u> 21 742
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 488</u> 21 000	<u>34 101</u> 21 000	<u>25 122</u> 21 000	<u>32 289</u> 21 000	<u>38 630</u> 21 000	<u>38 630</u> 21 000	<u>25 474</u> 21 000	<u>29 254</u> 21 000
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 809</u> 21 316	<u>34 422</u> 21 316	<u>25 443</u> 21 316	<u>32 611</u> 21 316	<u>38 951</u> 21 316	<u>38 951</u> 21 316	<u>25 796</u> 21 316	<u>29 575</u> 21 316
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 136</u> 21 635	<u>34 749</u> 21 635	<u>25 770</u> 21 635	<u>32 937</u> 21 635	<u>39 278</u> 21 635	<u>39 278</u> 21 635	<u>26 122</u> 21 635	<u>29 902</u> 21 635
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 467</u> 21 960	<u>35 080</u> 21 960	<u>26 101</u> 21 960	<u>33 268</u> 21 960	<u>39 609</u> 21 960	<u>39 609</u> 21 960	<u>26 453</u> 21 960	<u>30 233</u> 21 960
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 344</u> 21 840	<u>34 957</u> 21 840	<u>25 978</u> 21 840	<u>33 146</u> 21 840	<u>39 486</u> 21 840	<u>39 486</u> 21 840	<u>26 331</u> 21 840	<u>30 110</u> 21 840
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 679</u> 22 168	<u>35 292</u> 22 168	<u>26 313</u> 22 168	<u>33 480</u> 22 168	<u>39 821</u> 22 168	<u>39 821</u> 22 168	<u>26 665</u> 22 168	<u>30 445</u> 22 168
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 018</u> 22 501	<u>35 631</u> 22 501	<u>26 652</u> 22 501	<u>33 820</u> 22 501	<u>40 160</u> 22 501	<u>40 160</u> 22 501	<u>27 004</u> 22 501	<u>30 784</u> 22 501
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 362</u> 22 838	<u>35 975</u> 22 838	<u>26 996</u> 22 838	<u>34 164</u> 22 838	<u>40 504</u> 22 838	<u>40 504</u> 22 838	<u>27 348</u> 22 838	<u>31 128</u> 22 838

					-
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 715</u> 20 792
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>22 903</u> 20 414	<u>32 130</u> 23 052	<u>33 208</u> 23 052	<u>42 020</u> 23 052	<u>30 564</u> 23 052	<u>36 194</u> 23 052	<u>42 020</u> 23 052
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 215</u> 20 720	<u>32 482</u> 23 397	<u>33 559</u> 23 397	<u>42 372</u> 23 397	<u>30 915</u> 23 397	<u>36 545</u> 23 397	<u>42 372</u> 23 397
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 533</u> 21 031	<u>32 840</u> 23 748	<u>33 917</u> 23 748	<u>42 730</u> 23 748	<u>31 273</u> 23 748	<u>36 904</u> 23 748	<u>42 730</u> 23 748
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>23 854</u> 21 346	<u>33 203</u> 24 104	<u>34 281</u> 24 104	<u>43 093</u> 24 104	<u>31 637</u> 24 104	<u>37 267</u> 24 104	<u>43 093</u> 24 104
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 618	<u>32 365</u> 23 283	<u>33 442</u> 23 283	<u>42 255</u> 23 283	<u>30 798</u> 23 283	<u>36 429</u> 23 283	<u>42 255</u> 23 283
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>23 427</u> 20 928	<u>32 721</u> 23 632	<u>33 798</u> 23 632	<u>42 611</u> 23 632	<u>31 154</u> 23 632	<u>36 785</u> 23 632	<u>42 611</u> 23 632
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>23 747</u> 21 241	<u>33 082</u> 23 985	<u>34 159</u> 23 985	<u>42 972</u> 23 985	<u>31 515</u> 23 985	<u>37 146</u> 23 985	<u>42 972</u> 23 985
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 560	<u>33 449</u> 24 345	<u>34 526</u> 24 345	<u>43 339</u> 24 345	<u>31 882</u> 24 345	<u>37 512</u> 24 345	<u>43 339</u> 24 345
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>23 952</u> 21 442	<u>33 314</u> 24 213	<u>34 391</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213	<u>31 747</u> 24 213	<u>37 378</u> 24 213	<u>43 204</u> 24 213
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>24 280</u> 21 764	<u>33 684</u> 24 576	<u>34 762</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576	<u>32 118</u> 24 576	<u>37 748</u> 24 576	<u>43 574</u> 24 576
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>24 613</u> 22 090	<u>34 061</u> 24 945	<u>35 138</u> 24 945	<u>43 951</u> 24 945	<u>32 494</u> 24 945	<u>38 125</u> 24 945	<u>43 951</u> 24 945
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 422	<u>34 442</u> 25 319	<u>35 519</u> 25 319	<u>44 332</u> 25 319	<u>32 875</u> 25 319	<u>38 506</u> 25 319	<u>44 332</u> 25 319

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 581</u> 23 052	<u>36 194</u> 23 052	<u>27 215</u> 23 052	<u>34 383</u> 23 052	<u>40 723</u> 23 052	<u>40 723</u> 23 052	<u>27 567</u> 23 052	<u>31 347</u> 23 052
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 932</u> 23 397	<u>36 545</u> 23 397	<u>27 566</u> 23 397	<u>34 734</u> 23 397	<u>41 074</u> 23 397	<u>41 074</u> 23 397	<u>27 919</u> 23 397	<u>31 698</u> 23 397
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 291</u> 23 748	<u>36 904</u> 23 748	<u>27 925</u> 23 748	<u>35 092</u> 23 748	<u>41 433</u> 23 748	<u>41 433</u> 23 748	<u>28 277</u> 23 748	<u>32 057</u> 23 748
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 654</u> 24 104	<u>37 267</u> 24 104	<u>28 288</u> 24 104	<u>35 456</u> 24 104	<u>41 796</u> 24 104	<u>41 796</u> 24 104	<u>28 640</u> 24 104	<u>32 420</u> 24 104
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 816</u> 23 283	<u>36 429</u> 23 283	<u>27 450</u> 23 283	<u>34 617</u> 23 283	<u>40 958</u> 23 283	<u>40 958</u> 23 283	<u>27 802</u> 23 283	<u>31 582</u> 23 283
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 172</u> 23 632	<u>36 785</u> 23 632	<u>27 806</u> 23 632	<u>34 973</u> 23 632	<u>41 314</u> 23 632	<u>41 314</u> 23 632	<u>28 158</u> 23 632	<u>31 938</u> 23 632
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 532</u> 23 985	<u>37 146</u> 23 985	<u>28 166</u> 23 985	<u>35 334</u> 23 985	<u>41 674</u> 23 985	<u>41 674</u> 23 985	<u>28 519</u> 23 985	<u>32 299</u> 23 985
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 899</u> 24 345	<u>37 512</u> 24 345	<u>28 533</u> 24 345	<u>35 701</u> 24 345	<u>42 041</u> 24 345	<u>42 041</u> 24 345	<u>28 886</u> 24 345	<u>32 665</u> 24 345
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 764</u> 24 213	<u>37 378</u> 24 213	<u>28 398</u> 24 213	<u>35 566</u> 24 213	<u>41 907</u> 24 213	<u>41 907</u> 24 213	<u>28 751</u> 24 213	<u>32 531</u> 24 213
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 135</u> 24 576	<u>37 748</u> 24 576	<u>28 769</u> 24 576	<u>35 937</u> 24 576	<u>42 277</u> 24 576	<u>42 277</u> 24 576	<u>29 121</u> 24 576	<u>32 901</u> 24 576
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 511</u> 24 945	<u>38 125</u> 24 945	<u>29 145</u> 24 945	<u>36 313</u> 24 945	<u>42 653</u> 24 945	<u>42 653</u> 24 945	<u>29 498</u> 24 945	<u>33 278</u> 24 945
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 893</u> 25 319	<u>38 506</u> 25 319	<u>29 527</u> 25 319	<u>36 694</u> 25 319	<u>43 035</u> 25 319	<u>43 035</u> 25 319	<u>29 879</u> 25 319	<u>33 659</u> 25 319

				,	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 020</u> 23 052
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>25 884</u> 23 337	<u>34 474</u> 24 678	<u>34 501</u> 24 678	<u>44 554</u> 25 536	<u>33 789</u> 24 678	<u>39 876</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 241</u> 23 687	<u>34 852</u> 25 048	<u>34 879</u> 25 048	<u>44 944</u> 25 919	<u>34 166</u> 25 048	<u>40 271</u> 26 251	<u>45 282</u> 26 251
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>26 604</u> 24 042	<u>35 235</u> 25 424	<u>35 262</u> 25 424	<u>45 341</u> 26 308	<u>34 550</u> 25 424	<u>40 673</u> 26 645	<u>45 684</u> 26 645
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>26 971</u> 24 402	<u>35 624</u> 25 805	<u>35 651</u> 25 805	<u>45 743</u> 26 702	<u>34 938</u> 25 805	<u>41 080</u> 27 044	<u>46 092</u> 27 044
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 570	<u>34 726</u> 24 925	<u>34 753</u> 24 925	<u>44 815</u> 25 792	<u>34 041</u> 24 925	<u>40 140</u> 26 122	<u>45 151</u> 26 122
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>26 483</u> 23 924	<u>35 107</u> 25 299	<u>35 134</u> 25 299	<u>45 209</u> 26 178	<u>34 422</u> 25 299	<u>40 539</u> 26 513	<u>45 550</u> 26 513
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>26 849</u> 24 283	<u>35 495</u> 25 679	<u>35 522</u> 25 679	<u>45 610</u> 26 571	<u>34 809</u> 25 679	<u>40 945</u> 26 911	<u>45 956</u> 26 911
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 220</u> 24 646	<u>35 887</u> 26 063	<u>35 914</u> 26 063	<u>46 015</u> 26 969	<u>35 201</u> 26 063	<u>41 356</u> 27 314	<u>46 367</u> 27 314
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 084</u> 24 513	<u>35 743</u> 25 922	<u>35 770</u> 25 922	<u>45 867</u> 26 823	<u>35 058</u> 25 922	<u>41 206</u> 27 166	<u>46 217</u> 27 166
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 459</u> 24 881	<u>36 140</u> 26 311	<u>36 167</u> 26 311	<u>46 277</u> 27 226	<u>35 455</u> 26 311	<u>41 622</u> 27 574	<u>46 633</u> 27 574
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>27 839</u> 25 253	<u>36 542</u> 26 705	<u>36 569</u> 26 705	<u>46 693</u> 27 634	<u>35 856</u> 26 705	<u>42 043</u> 27 987	<u>47 054</u> 27 987
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 226</u> 25 633	<u>36 951</u> 27 106	<u>36 978</u> 27 106	<u>47 117</u> 28 049	<u>36 266</u> 27 106	<u>42 471</u> 28 407	<u>47 483</u> 28 407

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 557</u> 24 678	<u>38 093</u> 25 536	<u>30 127</u> 24 678	<u>38 184</u> 25 536	<u>40 992</u> 25 536	<u>40 117</u> 24 678	<u>31 047</u> 24 678	<u>35 780</u> 25 863
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 935</u> 25 048	<u>38 484</u> 25 919	<u>30 504</u> 25 048	<u>38 575</u> 25 919	<u>41 382</u> 25 919	<u>40 494</u> 25 048	<u>31 424</u> 25 048	<u>36 176</u> 26 251
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 318</u> 25 424	<u>38 881</u> 26 308	<u>30 888</u> 25 424	<u>38 972</u> 26 308	<u>41 779</u> 26 308	<u>40 878</u> 25 424	<u>31 808</u> 25 424	<u>36 578</u> 26 645
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 707</u> 25 805	<u>39 283</u> 26 702	<u>31 276</u> 25 805	<u>39 373</u> 26 702	<u>42 181</u> 26 702	<u>41 266</u> 25 805	<u>32 196</u> 25 805	<u>36 985</u> 27 044
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 809</u> 24 925	<u>38 354</u> 25 792	<u>30 379</u> 24 925	<u>38 445</u> 25 792	<u>41 253</u> 25 792	<u>40 369</u> 24 925	<u>31 299</u> 24 925	<u>36 044</u> 26 122
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 191</u> 25 299	<u>38 749</u> 26 178	<u>30 760</u> 25 299	<u>38 839</u> 26 178	<u>41 647</u> 26 178	<u>40 750</u> 25 299	<u>31 680</u> 25 299	<u>36 444</u> 26 513
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 578</u> 25 679	<u>39 149</u> 26 571	<u>31 147</u> 25 679	<u>39 240</u> 26 571	<u>42 048</u> 26 571	<u>41 137</u> 25 679	<u>32 067</u> 25 679	<u>36 850</u> 26 911
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 970</u> 26 063	<u>39 555</u> 26 969	<u>31 539</u> 26 063	<u>39 646</u> 26 969	<u>42 453</u> 26 969	<u>41 529</u> 26 063	<u>32 460</u> 26 063	<u>37 261</u> 27 314
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 826</u> 25 922	<u>39 406</u> 26 823	<u>31 395</u> 25 922	<u>39 497</u> 26 823	<u>42 305</u> 26 823	<u>41 386</u> 25 922	<u>32 316</u> 25 922	<u>37 110</u> 27 166
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 223</u> 26 311	<u>39 817</u> 27 226	<u>31 792</u> 26 311	<u>39 908</u> 27 226	<u>42 716</u> 27 226	<u>41 783</u> 26 311	<u>32 713</u> 26 311	<u>37 526</u> 27 574
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 625</u> 26 705	<u>40 233</u> 27 634	<u>32 194</u> 26 705	<u>40 324</u> 27 634	<u>43 131</u> 27 634	<u>42 184</u> 26 705	<u>33 115</u> 26 705	<u>37 947</u> 27 987
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 034</u> 27 106	<u>40 656</u> 28 049	<u>32 603</u> 27 106	<u>40 747</u> 28 049	<u>43 555</u> 28 049	<u>42 594</u> 27 106	<u>33 524</u> 27 106	<u>38 376</u> 28 407

					-
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>26 500</u> 23 941	<u>35 582</u> 25 765	<u>35 609</u> 25 765	<u>45 700</u> 26 660	<u>34 897</u> 25 765	<u>41 037</u> 27 001	<u>46 048</u> 27 001
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>26 866</u> 24 300	<u>35 977</u> 26 151	<u>36 004</u> 26 151	<u>46 109</u> 27 060	<u>35 291</u> 26 151	<u>41 451</u> 27 407	<u>46 462</u> 27 407
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>27 238</u> 24 664	<u>36 376</u> 26 543	<u>36 403</u> 26 543	<u>46 522</u> 27 466	<u>35 691</u> 26 543	<u>41 869</u> 27 817	<u>46 880</u> 27 817
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 034	<u>36 783</u> 26 942	<u>36 810</u> 26 942	<u>46 943</u> 27 878	<u>36 097</u> 26 942	<u>42 295</u> 28 235	<u>47 306</u> 28 235
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>26 744</u> 24 180	<u>35 845</u> 26 022	<u>35 872</u> 26 022	<u>45 972</u> 26 927	<u>35 160</u> 26 022	<u>41 313</u> 27 271	<u>46 324</u> 27 271
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>27 114</u> 24 542	<u>36 243</u> 26 413	<u>36 270</u> 26 413	<u>46 385</u> 27 331	<u>35 558</u> 26 413	<u>41 730</u> 27 681	<u>46 741</u> 27 681
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>27 489</u> 24 910	<u>36 648</u> 26 809	<u>36 675</u> 26 809	<u>46 803</u> 27 741	<u>35 962</u> 26 809	<u>42 154</u> 28 096	<u>47 165</u> 28 096
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>27 870</u> 25 284	<u>37 058</u> 27 211	<u>37 085</u> 27 211	<u>47 227</u> 28 157	<u>36 373</u> 27 211	<u>42 584</u> 28 518	<u>47 595</u> 28 518
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>27 731</u> 25 147	<u>36 907</u> 27 063	<u>36 934</u> 27 063	<u>47 071</u> 28 004	<u>36 222</u> 27 063	<u>42 426</u> 28 362	<u>47 437</u> 28 362
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>28 116</u> 25 524	<u>37 321</u> 27 469	<u>37 348</u> 27 469	<u>47 500</u> 28 424	<u>36 636</u> 27 469	<u>42 859</u> 28 788	<u>47 870</u> 28 788
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>28 506</u> 25 907	<u>37 741</u> 27 881	<u>37 768</u> 27 881	<u>47 934</u> 28 850	<u>37 056</u> 27 881	<u>43 300</u> 29 219	<u>48 311</u> 29 219
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>28 902</u> 26 295	<u>38 167</u> 28 299	<u>38 194</u> 28 299	<u>48 375</u> 29 283	<u>37 482</u> 28 299	<u>43 746</u> 29 657	<u>48 757</u> 29 657

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 665</u> 25 765	<u>39 240</u> 26 660	<u>31 235</u> 25 765	<u>39 331</u> 26 660	<u>42 138</u> 26 660	<u>41 225</u> 25 765	<u>32 155</u> 25 765	<u>36 942</u> 27 001
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 060</u> 26 151	<u>39 648</u> 27 060	<u>31 629</u> 26 151	<u>39 739</u> 27 060	<u>42 547</u> 27 060	<u>41 619</u> 26 151	<u>32 550</u> 26 151	<u>37 355</u> 27 407
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 459</u> 26 543	<u>40 062</u> 27 466	<u>32 029</u> 26 543	<u>40 152</u> 27 466	<u>42 960</u> 27 466	<u>42 019</u> 26 543	<u>32 949</u> 26 543	<u>37 774</u> 27 817
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 866</u> 26 942	<u>40 482</u> 27 878	<u>32 435</u> 26 942	<u>40 573</u> 27 878	<u>43 381</u> 27 878	<u>42 426</u> 26 942	<u>33 356</u> 26 942	<u>38 200</u> 28 235
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 929</u> 26 022	<u>39 512</u> 26 927	<u>31 498</u> 26 022	<u>39 603</u> 26 927	<u>42 411</u> 26 927	<u>41 488</u> 26 022	<u>32 418</u> 26 022	<u>37 217</u> 27 271
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 327</u> 26 413	<u>39 924</u> 27 331	<u>31 896</u> 26 413	<u>40 015</u> 27 331	<u>42 823</u> 27 331	<u>41 886</u> 26 413	<u>32 816</u> 26 413	<u>37 635</u> 27 681
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 731</u> 26 809	<u>40 343</u> 27 741	<u>32 300</u> 26 809	<u>40 433</u> 27 741	<u>43 241</u> 27 741	<u>42 290</u> 26 809	<u>33 221</u> 26 809	<u>38 058</u> 28 096
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 141</u> 27 211	<u>40 767</u> 28 157	<u>32 710</u> 27 211	<u>40 858</u> 28 157	<u>43 666</u> 28 157	<u>42 701</u> 27 211	<u>33 631</u> 27 211	<u>38 488</u> 28 518
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 990</u> 27 063	<u>40 611</u> 28 004	<u>32 559</u> 27 063	<u>40 702</u> 28 004	<u>43 509</u> 28 004	<u>42 550</u> 27 063	<u>33 480</u> 27 063	<u>38 330</u> 28 362
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 404</u> 27 469	<u>41 039</u> 28 424	<u>32 973</u> 27 469	<u>41 130</u> 28 424	<u>43 938</u> 28 424	<u>42 964</u> 27 469	<u>33 894</u> 27 469	<u>38 764</u> 28 788
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 824</u> 27 881	<u>41 474</u> 28 850	<u>33 394</u> 27 881	<u>41 565</u> 28 850	<u>44 372</u> 28 850	<u>43 384</u> 27 881	<u>34 314</u> 27 881	<u>39 204</u> 29 219
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 251</u> 28 299	<u>41 915</u> 29 283	<u>33 820</u> 28 299	<u>42 006</u> 29 283	<u>44 813</u> 29 283	<u>43 810</u> 28 299	<u>34 740</u> 28 299	<u>39 651</u> 29 657

				,	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	

							-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 177</u> 26 565	<u>36 896</u> 27 053	<u>36 923</u> 27 053	<u>47 060</u> 27 993	<u>36 211</u> 27 053	<u>42 414</u> 28 351	<u>47 425</u> 28 351
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 584</u> 26 964	<u>37 310</u> 27 459	<u>37 337</u> 27 459	<u>47 488</u> 28 413	<u>36 625</u> 27 459	<u>42 848</u> 28 777	<u>47 859</u> 28 777
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>29 996</u> 27 368	<u>37 730</u> 27 870	<u>37 757</u> 27 870	<u>47 923</u> 28 839	<u>37 045</u> 27 870	<u>43 288</u> 29 208	<u>48 299</u> 29 208
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 415</u> 27 779	<u>38 156</u> 28 288	<u>38 183</u> 28 288	<u>48 364</u> 29 272	<u>37 471</u> 28 288	<u>43 735</u> 29 646	<u>48 746</u> 29 646
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 448</u> 26 831	<u>37 173</u> 27 324	<u>37 199</u> 27 324	<u>47 346</u> 28 274	<u>36 487</u> 27 324	<u>42 704</u> 28 635	<u>47 715</u> 28 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>29 859</u> 27 234	<u>37 590</u> 27 733	<u>37 617</u> 27 733	<u>47 778</u> 28 697	<u>36 905</u> 27 733	<u>43 141</u> 29 064	<u>48 152</u> 29 064
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 276</u> 27 642	<u>38 014</u> 28 149	<u>38 041</u> 28 149	<u>48 217</u> 29 127	<u>37 329</u> 28 149	<u>43 586</u> 29 500	<u>48 597</u> 29 500
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 698</u> 28 057	<u>38 445</u> 28 571	<u>38 472</u> 28 571	<u>48 663</u> 29 564	<u>37 760</u> 28 571	<u>44 037</u> 29 943	<u>49 048</u> 29 943
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 543</u> 27 904	<u>38 287</u> 28 416	<u>38 314</u> 28 416	<u>48 499</u> 29 404	<u>37 601</u> 28 416	<u>43 871</u> 29 780	<u>48 882</u> 29 780
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 970</u> 28 323	<u>38 721</u> 28 842	<u>38 748</u> 28 842	<u>48 949</u> 29 845	<u>38 036</u> 28 842	<u>44 327</u> 30 227	<u>49 338</u> 30 227
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 403</u> 28 747	<u>39 163</u> 29 276	<u>39 190</u> 29 276	<u>49 406</u> 30 293	<u>38 478</u> 29 276	<u>44 790</u> 30 681	<u>49 801</u> 30 681
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 843</u> 29 179	<u>39 610</u> 29 714	<u>39 637</u> 29 714	<u>49 868</u> 30 747	<u>38 925</u> 29 714	<u>45 259</u> 31 140	<u>50 270</u> 31 140

212-4.

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3										
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 979</u> 27 053	<u>40 600</u> 27 993	<u>32 549</u> 27 053	<u>40 690</u> 27 993	<u>43 498</u> 27 993	<u>42 539</u> 27 053	<u>33 469</u> 27 053	<u>38 319</u> 28 351
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 393</u> 27 459	<u>41 028</u> 28 413	<u>32 963</u> 27 459	<u>41 119</u> 28 413	<u>43 926</u> 28 413	<u>42 953</u> 27 459	<u>33 883</u> 27 459	<u>38 752</u> 28 777
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>33 813</u> 27 870	<u>41 463</u> 28 839	<u>33 383</u> 27 870	<u>41 553</u> 28 839	<u>44 361</u> 28 839	<u>43 373</u> 27 870	<u>34 303</u> 27 870	<u>39 193</u> 29 208
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 240</u> 28 288	<u>41 904</u> 29 272	<u>33 809</u> 28 288	<u>41 994</u> 29 272	<u>44 802</u> 29 272	<u>43 799</u> 28 288	<u>34 729</u> 28 288	<u>39 639</u> 29 646
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 256</u> 27 324	<u>40 886</u> 28 274	<u>32 825</u> 27 324	<u>40 976</u> 28 274	<u>43 784</u> 28 274	<u>42 815</u> 27 324	<u>33 745</u> 27 324	<u>38 608</u> 28 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 673</u> 27 733	<u>41 318</u> 28 697	<u>33 243</u> 27 733	<u>41 408</u> 28 697	<u>44 216</u> 28 697	<u>43 233</u> 27 733	<u>34 163</u> 27 733	<u>39 046</u> 29 064
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 097</u> 28 149	<u>41 756</u> 29 127	<u>33 666</u> 28 149	<u>41 847</u> 29 127	<u>44 655</u> 29 127	<u>43 657</u> 28 149	<u>34 587</u> 28 149	<u>39 490</u> 29 500
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 528</u> 28 571	<u>42 202</u> 29 564	<u>34 097</u> 28 571	<u>42 293</u> 29 564	<u>45 101</u> 29 564	<u>44 088</u> 28 571	<u>35 018</u> 28 571	<u>39 942</u> 29 943
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 370</u> 28 416	<u>42 039</u> 29 404	<u>33 939</u> 28 416	<u>42 129</u> 29 404	<u>44 937</u> 29 404	<u>43 929</u> 28 416	<u>34 860</u> 28 416	<u>39 776</u> 29 780
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>34 805</u> 28 842	<u>42 488</u> 29 845	<u>34 374</u> 28 842	<u>42 579</u> 29 845	<u>45 387</u> 29 845	<u>44 364</u> 28 842	<u>35 294</u> 28 842	<u>40 231</u> 30 227
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 247</u> 29 276	<u>42 946</u> 30 293	<u>34 816</u> 29 276	<u>43 036</u> 30 293	<u>45 844</u> 30 293	<u>44 806</u> 29 276	<u>35 736</u> 29 276	<u>40 695</u> 30 681
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>35 694</u> 29 714	<u>43 408</u> 30 747	<u>35 263</u> 29 714	<u>43 499</u> 30 747	<u>46 307</u> 30 747	<u>45 253</u> 29 714	<u>36 183</u> 29 714	<u>41 163</u> 31 140

					-
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	

212-401.

						-	-
212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>14 244</u> 12 095	<u>14 779</u> 10 926	<u>28 547</u> 11 356
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>15 580</u> 13 405	<u>15 986</u> 12 109	<u>29 802</u> 12 585
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>16 586</u> 14 391	<u>16 894</u> 12 999	<u>30 745</u> 13 511
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>16 707</u> 15 549	<u>16 069</u> 14 464	<u>32 271</u> 15 007
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>17 889</u> 15 668	<u>18 475</u> 14 549	<u>32 388</u> 15 121
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>18 862</u> 16 622	<u>16 991</u> 15 368	<u>33 257</u> 15 973
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>19 955</u> 17 694	<u>17 914</u> 16 272	<u>34 245</u> 16 942
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>20 416</u> 18 146	<u>20 354</u> 16 391	<u>34 341</u> 17 036
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>20 503</u> 18 231	<u>20 737</u> 16 766	<u>34 739</u> 17 426
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>25 468</u> 23 098	<u>24 917</u> 20 864	<u>39 084</u> 21 686
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>13 813</u> 11 672	<u>15 474</u> 11 607	<u>29 270</u> 12 064

						-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>15 729</u> 13 551	<u>17 380</u> 13 475	<u>31 250</u> 14 005
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>16 140</u> 13 953	<u>17 788</u> 13 875	<u>31 674</u> 14 421
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>16 824</u> 14 624	<u>18 468</u> 14 542	<u>32 381</u> 15 114
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>17 235</u> 15 027	<u>18 877</u> 14 943	<u>32 807</u> 15 531
212-401-0300	28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>10 118</u> 8 050	<u>11 800</u> 8 005	<u>25 451</u> 8 320

212-402.

						-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 071</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 022</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099

[illegible]

				,	-
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099

[illegible]

					-	-	-	-		-	-	-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98											
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{24\,466}{20\,099}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{24\,828}{20\,453}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{26\,296}{22\,702}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{38\,959}{34\,631}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{35\,747}{31\,968}$
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 937</u> 16 724	<u>18 687</u> 16 724	<u>15 551</u> 14 011	<u>20 700</u> 16 724	<u>18 454</u> 16 724	<u>19 538</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 937</u> 16 724	<u>18 687</u> 16 724	<u>15 551</u> 14 011	<u>20 700</u> 16 724	<u>18 454</u> 16 724	<u>19 538</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 937</u> 16 724	<u>18 687</u> 16 724	<u>15 659</u> 14 012	<u>20 700</u> 16 724	<u>18 454</u> 16 724	<u>19 538</u> 16 724	<u>20 700</u> 16 724
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 971</u> 15 777	<u>17 720</u> 15 777	<u>14 741</u> 13 217	<u>19 734</u> 15 777	<u>17 487</u> 15 777	<u>18 572</u> 15 777	<u>19 734</u> 15 777
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>19 476</u> 16 272	<u>18 226</u> 16 272	<u>15 429</u> 13 786	<u>20 239</u> 16 272	<u>17 993</u> 16 272	<u>19 077</u> 16 272	<u>20 239</u> 16 272
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 538</u> 17 098	<u>20 391</u> 18 240	<u>12 322</u> 11 300	<u>22 246</u> 18 240	<u>20 512</u> 18 240	<u>21 396</u> 18 240	<u>22 246</u> 18 240
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 084</u> 17 649	<u>19 987</u> 17 649	<u>16 568</u> 14 852	<u>21 644</u> 17 649	<u>20 146</u> 17 649	<u>20 852</u> 17 649	<u>21 644</u> 17 649
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 157</u> 18 112	<u>20 637</u> 18 112	<u>15 990</u> 14 387	<u>22 116</u> 18 112	<u>20 993</u> 18 112	<u>21 509</u> 18 112	<u>22 116</u> 18 112
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 605</u> 19 125	<u>22 715</u> 20 519	<u>17 212</u> 15 792	<u>24 570</u> 20 519	<u>22 836</u> 20 519	<u>23 721</u> 20 519	<u>24 570</u> 20 519

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 144</u> 16 724	<u>19 556</u> 16 724	<u>17 695</u> 16 724	<u>19 122</u> 16 724	<u>20 353</u> 16 724	<u>20 301</u> 16 724	<u>17 830</u> 16 724	<u>18 551</u> 16 724
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 144</u> 16 724	<u>19 556</u> 16 724	<u>17 695</u> 16 724	<u>19 122</u> 16 724	<u>20 353</u> 16 724	<u>20 301</u> 16 724	<u>17 830</u> 16 724	<u>18 551</u> 16 724
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 144</u> 16 724	<u>19 556</u> 16 724	<u>17 695</u> 16 724	<u>19 122</u> 16 724	<u>20 353</u> 16 724	<u>20 301</u> 16 724	<u>17 830</u> 16 724	<u>18 551</u> 16 724
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 177</u> 15 777	<u>18 589</u> 15 777	<u>16 729</u> 15 777	<u>18 156</u> 15 777	<u>19 387</u> 15 777	<u>19 335</u> 15 777	<u>16 863</u> 15 777	<u>17 584</u> 15 777
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>17 683</u> 16 272	<u>15 708</u> 13 786	<u>17 234</u> 16 272	<u>18 661</u> 16 272	<u>16 107</u> 13 786	<u>16 081</u> 13 786	<u>17 369</u> 16 272	<u>18 090</u> 16 272
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 961</u> 18 240	<u>12 322</u> 11 300	<u>19 922</u> 18 240	<u>21 101</u> 18 240	<u>12 322</u> 11 300	<u>12 322</u> 11 300	<u>20 232</u> 18 240	<u>20 599</u> 18 240
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 379</u> 17 649	<u>18 215</u> 16 062	<u>19 459</u> 17 649	<u>20 598</u> 17 649	<u>18 389</u> 16 062	<u>18 693</u> 16 062	<u>19 716</u> 17 649	<u>20 230</u> 17 649
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 997</u> 18 112	<u>17 768</u> 15 841	<u>20 341</u> 18 112	<u>21 335</u> 18 112	<u>17 734</u> 15 841	<u>18 157</u> 15 841	<u>20 659</u> 18 112	<u>21 070</u> 18 112
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 286</u> 20 519	<u>18 281</u> 16 497	<u>22 247</u> 20 519	<u>23 426</u> 20 519	<u>18 436</u> 16 497	<u>18 649</u> 16 497	<u>22 557</u> 20 519	<u>22 923</u> 20 519

				,	-
212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	
212-501-0102	, II		1	1000	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 700</u> 16 724
212-501-0104	, II		1	1000	
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 239</u> 16 272
212-501-0202	, II		1	1000	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 644</u> 17 649
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 116</u> 18 112
212-501-0206	, I		1	1000	

							-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 605</u> 19 125	<u>22 715</u> 20 519	<u>17 212</u> 15 792	<u>24 570</u> 20 519	<u>22 836</u> 20 519	<u>23 721</u> 20 519	<u>24 570</u> 20 519
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>18 959</u> 16 616	<u>17 497</u> 15 352	<u>14 395</u> 12 801	<u>19 300</u> 15 352	<u>17 653</u> 15 352	<u>18 485</u> 15 352	<u>19 300</u> 15 352
212-501-0302	, II		1	1000	<u>18 307</u> 15 976	<u>16 894</u> 14 761	<u>13 892</u> 12 308	<u>18 697</u> 14 761	<u>17 050</u> 14 761	<u>17 882</u> 14 761	<u>18 697</u> 14 761
212-501-0304	, II		1	1000	<u>15 678</u> 13 399	<u>14 465</u> 12 380	<u>11 867</u> 10 323	<u>16 269</u> 12 380	<u>14 621</u> 12 380	<u>15 454</u> 12 380	<u>16 269</u> 12 380
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 918</u> 15 526	<u>17 821</u> 15 526	<u>15 657</u> 13 836	<u>19 478</u> 15 526	<u>17 981</u> 15 526	<u>18 686</u> 15 526	<u>19 478</u> 15 526
212-501-0402	II		1	1000	<u>15 345</u> 14 464	<u>17 355</u> 14 464	<u>14 434</u> 12 656	<u>18 395</u> 14 464	<u>18 395</u> 14 464	<u>18 395</u> 14 464	<u>18 395</u> 14 464
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>18 799</u> 16 459	<u>17 349</u> 15 207	<u>14 271</u> 12 680	<u>19 152</u> 15 207	<u>17 505</u> 15 207	<u>18 337</u> 15 207	<u>19 152</u> 15 207
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>16 606</u> 13 560	<u>15 556</u> 13 560	<u>15 769</u> 13 560	<u>17 473</u> 13 560	<u>15 227</u> 13 560	<u>16 259</u> 13 560	<u>17 473</u> 13 560

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 286</u> 20 519	<u>18 281</u> 16 497	<u>22 247</u> 20 519	<u>23 426</u> 20 519	<u>18 436</u> 16 497	<u>18 649</u> 16 497	<u>22 557</u> 20 519	<u>22 923</u> 20 519
212-501-0300	1225-2019											
212-501-0301	, I		1	1000	<u>17 054</u> 15 352	<u>15 510</u> 13 439	<u>17 074</u> 15 352	<u>18 208</u> 15 352	<u>15 545</u> 13 439	<u>15 771</u> 13 439	<u>17 384</u> 15 352	<u>17 722</u> 15 352
212-501-0302	, II		1	1000	<u>16 451</u> 14 761	<u>14 982</u> 12 921	<u>16 470</u> 14 761	<u>17 605</u> 14 761	<u>15 017</u> 12 921	<u>15 243</u> 12 921	<u>16 781</u> 14 761	<u>17 119</u> 14 761
212-501-0304	, II		1	1000	<u>14 023</u> 12 380	<u>12 856</u> 10 837	<u>14 042</u> 12 380	<u>15 176</u> 12 380	<u>12 892</u> 10 837	<u>13 117</u> 10 837	<u>14 352</u> 12 380	<u>14 691</u> 12 380
212-501-0400	1225-2019											
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 213</u> 15 526	<u>16 476</u> 14 357	<u>17 293</u> 15 526	<u>18 432</u> 15 526	<u>16 649</u> 14 357	<u>16 954</u> 14 357	<u>17 550</u> 15 526	<u>18 065</u> 15 526
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 834</u> 14 464	<u>14 024</u> 12 656	<u>17 875</u> 14 464	<u>18 395</u> 14 464	<u>13 625</u> 12 656	<u>14 261</u> 12 656	<u>18 395</u> 14 464	<u>18 395</u> 14 464
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 906</u> 15 207	<u>15 380</u> 13 312	<u>16 926</u> 15 207	<u>18 060</u> 15 207	<u>15 416</u> 13 312	<u>15 641</u> 13 312	<u>17 236</u> 15 207	<u>17 575</u> 15 207
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	I		1	1000	<u>14 795</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560	<u>14 443</u> 13 560	<u>15 912</u> 13 560	<u>17 126</u> 13 560	<u>17 126</u> 13 560	<u>14 560</u> 13 560	<u>15 382</u> 13 560

				,	-
212-501-0207	, II		1	1000	
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	
212-501-0302	, II		1	1000	
212-501-0304	, II		1	1000	
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 478</u> 15 526
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 395</u> 14 464
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	I		1	1000	<u>17 473</u> 13 560

212-503.

-

							-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 797</u> 22 572	<u>24 748</u> 22 572	<u>9 279</u> 8 317	<u>9 279</u> 8 317	<u>23 635</u> 22 572	<u>9 279</u> 8 317	<u>9 279</u> 8 317	<u>23 751</u> 22 572
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 912</u> 21 704	<u>23 863</u> 21 704	<u>12 932</u> 11 958	<u>9 238</u> 8 337	<u>21 375</u> 20 344	<u>9 238</u> 8 337	<u>9 238</u> 8 337	<u>21 501</u> 20 344
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 464</u> 20 283	<u>22 414</u> 20 283	<u>17 393</u> 16 272	<u>8 801</u> 7 909	<u>20 651</u> 19 634	<u>8 801</u> 7 909	<u>8 801</u> 7 909	<u>20 776</u> 19 634

212-504.

							-	-	-	-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

212-6.**212-601.**

-

							-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-		-	-	-
212-504-0100												
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541	<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043	<u>6 163</u> 6 043

				,	-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
212-504-0100					
212-504-0101					<u>5 652</u> 5 541
212-504-0102					<u>6 163</u> 6 043

				,	-
--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

213.**213-1.****213-101.**

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>46 781</u> 42 489	<u>58 639</u> 42 489	<u>58 639</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>51 793</u> 48 153						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>51 793</u> 48 153						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>60 594</u> 56 781						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>76 932</u> 63 281	<u>69 699</u> 63 281	<u>72 870</u> 63 281	<u>85 778</u> 63 281	<u>74 455</u> 63 281	<u>77 817</u> 63 281	<u>85 778</u> 63 281

					-	-	-	-		-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006											
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

					-	-	-	-		-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>57 682</u> 42 489	<u>53 727</u> 42 489	<u>62 617</u> 42 489	<u>62 617</u> 42 489	<u>48 043</u> 42 489	<u>55 770</u> 42 489	<u>64 453</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489
213-101-0102	125	1000 .	1	3750								
213-101-0103	150	1000 .	1	3750								
213-101-0104	175	1000 .	1	3750								
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .										
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>65 811</u> 63 281	<u>74 278</u> 63 281	<u>66 737</u> 63 281	<u>77 817</u> 63 281	<u>79 586</u> 63 281	<u>66 550</u> 63 281	<u>71 185</u> 63 281	<u>74 278</u> 63 281

				,	-
212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$

				,	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{66\ 289}{42\ 489}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	$\frac{85\ 778}{63\ 281}$

							-	-	-	-	-
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>67 745</u> 52 539						
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>76 857</u> 61 473	<u>71 521</u> 61 473	<u>72 611</u> 61 473	<u>82 236</u> 61 473	<u>69 737</u> 61 473	<u>75 088</u> 61 473	<u>83 085</u> 61 473
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>79 894</u> 64 451						
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>80 734</u> 65 274						
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>81 576</u> 66 099						

213-102.

					-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>80 690</u> 78 198	<u>80 863</u> 78 198	<u>81 804</u> 78 198
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>80 966</u> 78 469	<u>81 140</u> 78 469	<u>82 080</u> 78 469
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>81 243</u> 78 740	<u>81 416</u> 78 740	<u>82 357</u> 78 740

					-	-	-	-		-	-	-
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .										
213-101-0701	100	1000 .	2	2940								
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>68 251</u> 61 473	<u>75 972</u> 61 473	<u>66 330</u> 61 473	<u>72 434</u> 61 473	<u>79 511</u> 61 473	<u>79 511</u> 61 473	<u>66 556</u> 61 473	<u>70 629</u> 61 473
213-101-0703	150	1000 .	2	2940								
213-101-0704	175	1000 .	2	2940								
213-101-0705	200	1000 .	2	2940								

				,	-
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>83 085</u> 61 473
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	

					-	-	-
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>121 262</u> 117 974	<u>121 435</u> 117 974	<u>122 376</u> 117 974

213-2.
213-201.

					.	.	-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0102	125	3	2	800	<u>20 928</u> 16 742	<u>19 476</u> 16 742	<u>19 772</u> 16 742	<u>22 391</u> 16 742	<u>18 991</u> 16 742	<u>20 446</u> 16 742	<u>22 623</u> 16 742

213-3.
213-301.

					.	.	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>25 681</u> 22 374	<u>25 485</u> 22 374	<u>25 992</u> 22 374	<u>29 289</u> 22 374	<u>25 104</u> 22 374	<u>26 870</u> 22 374	<u>29 615</u> 22 374

					-	-	-	-		-	-	-
213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0102	125	3	2	800	$\frac{18\,586}{16\,742}$	$\frac{20\,687}{16\,742}$	$\frac{18\,063}{16\,742}$	$\frac{19\,724}{16\,742}$	$\frac{21\,650}{16\,742}$	$\frac{21\,650}{16\,742}$	$\frac{18\,125}{16\,742}$	$\frac{19\,233}{16\,742}$

					-	-	-	-		-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{24\,597}{22\,374}$	$\frac{26\,898}{22\,374}$	$\frac{24\,006}{22\,374}$	$\frac{26\,190}{22\,374}$	$\frac{28\,483}{22\,374}$	$\frac{27\,931}{22\,194}$	$\frac{25\,761}{22\,374}$	$\frac{25\,263}{22\,374}$

				,	-
213-201-0100	530-2012	3			
213-201-0102	125	3	2	800	<u>22 623</u> 16 742

				,	-
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 425</u> 22 374

					,	.	-	-	-	-	-
213-301-0200	21520-89 ()	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 795</u> 17 963	<u>21 173</u> 17 176			<u>20 651</u> 17 176		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 853</u> 18 596	<u>21 404</u> 17 402			<u>20 882</u> 17 402		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 888</u> 19 133						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>20 018</u> 17 109						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>20 172</u> 17 109						

22.

221.

221-1.

221-102.

					,	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-	-
213-301-0200	21520-89 ()	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>19 955</u> 17 176		<u>19 042</u> 17 176			<u>19 326</u> 17 176	<u>20 869</u> 17 176	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 186</u> 17 402		<u>19 273</u> 17 402			<u>19 557</u> 17 402	<u>21 099</u> 17 402	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800								
213-301-0300	()	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460								
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660								

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
213-301-0200	21520-89 ()	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	

				,	-
--	--	--	--	---	---

8.04-08-2021

					-	-	-	-		-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>26 904</u> 21 230	<u>29 096</u> 21 230	<u>27 907</u> 21 230	<u>32 842</u> 21 230	<u>30 361</u> 21 550	<u>31 370</u> 21 230	<u>28 498</u> 21 230	<u>30 338</u> 21 230
221-102-0102	- 13579-78 12,5	3	1	2422	<u>24 640</u> 19 003	<u>26 548</u> 19 003	<u>25 609</u> 19 003		<u>22 655</u> 19 629	<u>29 018</u> 19 003		

					-	-	-	-		-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>36 716</u> 28 634	<u>34 393</u> 28 634	<u>40 470</u> 28 634	<u>46 027</u> 28 634	<u>31 875</u> 28 634	<u>36 090</u> 28 634	<u>41 822</u> 28 634	<u>42 423</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>33 178</u> 25 166	<u>30 856</u> 25 166	<u>36 933</u> 25 166	<u>42 490</u> 25 166	<u>28 337</u> 25 166	<u>32 553</u> 25 166	<u>38 285</u> 25 166	<u>38 885</u> 25 166

					-	-	-	-		-	-
222-101-0100	13015-2012	3									

8.04-08-2021

136

				,	-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>36 935</u> 21 230
221-102-0102	- 13579-78 12,5	3	1	2422	

				,	-
221-104-0100	956-93				
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>46 027</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>42 490</u> 25 166

				,	-	-
222-101-0100	13015-2012	3				

							-	-	-	-	-
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>115 324</u> 103 115	<u>111 498</u> 103 115	<u>112 153</u> 103 115	<u>119 788</u> 103 115	<u>110 291</u> 103 115	<u>114 055</u> 103 115	<u>119 788</u> 103 115
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>79 442</u> 75 474	<u>91 562</u> 75 474	<u>88 400</u> 75 474	<u>111 194</u> 75 474	<u>96 605</u> 75 474	<u>102 918</u> 75 474	<u>111 962</u> 75 474
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>88 514</u> 84 368	<u>100 633</u> 84 368	<u>97 472</u> 84 368	<u>120 265</u> 84 368	<u>105 677</u> 84 368	<u>111 990</u> 84 368	<u>121 033</u> 84 368
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>99 469</u> 95 059	<u>111 835</u> 95 059	<u>108 609</u> 95 059	<u>131 866</u> 95 059	<u>116 981</u> 95 059	<u>123 422</u> 95 059	<u>132 649</u> 95 059
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>128 003</u> 122 984	<u>140 615</u> 122 984	<u>137 325</u> 122 984	<u>161 045</u> 122 984	<u>145 864</u> 122 984	<u>152 433</u> 122 984	<u>161 844</u> 122 984
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>67 637</u> 64 997	<u>74 238</u> 64 997	<u>72 516</u> 64 997	<u>84 932</u> 64 997	<u>76 986</u> 64 997	<u>80 425</u> 64 997	<u>85 351</u> 64 997

					-	-	-	-		-	-
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>108 944</u> 103 115	<u>114 690</u> 103 115	<u>108 089</u> 103 115	<u>112 787</u> 103 115	<u>114 690</u> 103 115	<u>117 226</u> 103 115	<u>108 023</u> 103 115
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>88 137</u> 75 474	<u>84 039</u> 75 474	<u>92 967</u> 75 474	<u>100 871</u> 75 474	<u>80 310</u> 75 474	<u>87 083</u> 75 474	<u>94 387</u> 75 474
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>97 208</u> 84 368	<u>93 111</u> 84 368	<u>102 039</u> 84 368	<u>109 943</u> 84 368	<u>89 382</u> 84 368	<u>96 154</u> 84 368	<u>103 459</u> 84 368
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>108 340</u> 95 059	<u>104 159</u> 95 059	<u>113 268</u> 95 059	<u>121 333</u> 95 059	<u>100 355</u> 95 059	<u>107 265</u> 95 059	<u>114 717</u> 95 059
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>137 051</u> 122 984	<u>132 787</u> 122 984	<u>142 077</u> 122 984	<u>150 303</u> 122 984	<u>128 906</u> 122 984	<u>135 954</u> 122 984	<u>143 555</u> 122 984
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>72 373</u> 64 997	<u>70 141</u> 64 997	<u>75 004</u> 64 997	<u>79 309</u> 64 997	<u>68 110</u> 64 997	<u>71 799</u> 64 997	<u>75 778</u> 64 997

					-	-
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>110 788</u> 103 115	<u>119 788</u> 103 115
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>96 691</u> 75 474	<u>100 871</u> 75 474
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>105 762</u> 84 368	<u>109 943</u> 84 368
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>117 068</u> 95 059	<u>121 333</u> 95 059
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>145 952</u> 122 984	<u>150 303</u> 122 984
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>77 032</u> 64 997	<u>79 309</u> 64 997

							-	-	-	-	-
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>69 174</u> 66 504	<u>75 775</u> 66 504	<u>74 053</u> 66 504	<u>86 469</u> 66 504	<u>78 522</u> 66 504	<u>81 961</u> 66 504	<u>86 887</u> 66 504
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>81 364</u> 78 466	<u>87 917</u> 78 466	<u>86 208</u> 78 466	<u>98 531</u> 78 466	<u>90 644</u> 78 466	<u>94 057</u> 78 466	<u>98 946</u> 78 466
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	<u>101 084</u> 97 239	<u>110 444</u> 97 239	<u>108 002</u> 97 239	<u>125 607</u> 97 239	<u>114 339</u> 97 239	<u>119 215</u> 97 239	<u>126 200</u> 97 239
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>82 147</u> 78 126	<u>94 266</u> 78 126	<u>91 105</u> 78 126	<u>113 898</u> 78 126	<u>99 310</u> 78 126	<u>105 623</u> 78 126	<u>114 666</u> 78 126
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>90 808</u> 86 616	<u>102 927</u> 86 616	<u>99 766</u> 86 616	<u>122 559</u> 86 616	<u>107 971</u> 86 616	<u>114 284</u> 86 616	<u>123 327</u> 86 616

					-	-	-	-		-	-
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>73 910</u> 66 504	<u>71 678</u> 66 504	<u>76 541</u> 66 504	<u>80 846</u> 66 504	<u>69 647</u> 66 504	<u>73 335</u> 66 504	<u>77 314</u> 66 504
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>86 065</u> 78 466	<u>83 850</u> 78 466	<u>88 677</u> 78 466	<u>92 950</u> 78 466	<u>81 834</u> 78 466	<u>85 495</u> 78 466	<u>89 444</u> 78 466
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	<u>107 799</u> 97 239	<u>104 634</u> 97 239	<u>111 529</u> 97 239	<u>117 634</u> 97 239	<u>101 754</u> 97 239	<u>106 985</u> 97 239	<u>112 626</u> 97 239
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 841</u> 78 126	<u>86 744</u> 78 126	<u>95 672</u> 78 126	<u>103 576</u> 78 126	<u>83 015</u> 78 126	<u>89 788</u> 78 126	<u>97 092</u> 78 126
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 502</u> 86 616	<u>95 405</u> 86 616	<u>104 332</u> 86 616	<u>112 236</u> 86 616	<u>91 676</u> 86 616	<u>98 448</u> 86 616	<u>105 752</u> 86 616

					-	-
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>78 569</u> 66 504	<u>80 846</u> 66 504
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>90 690</u> 78 466	<u>92 950</u> 78 466
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	<u>114 405</u> 97 239	<u>117 634</u> 97 239
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>99 395</u> 78 126	<u>103 576</u> 78 126
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>108 056</u> 86 616	<u>112 236</u> 86 616

							-	-	-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>87 022</u> 82 885	<u>99 240</u> 82 885	<u>96 053</u> 82 885	<u>119 032</u> 82 885	<u>104 324</u> 82 885	<u>110 689</u> 82 885	<u>119 806</u> 82 885
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>158 518</u> 152 852	<u>171 376</u> 152 852	<u>168 022</u> 152 852	<u>192 206</u> 152 852	<u>176 728</u> 152 852	<u>183 426</u> 152 852	<u>193 020</u> 152 852
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>71 842</u> 69 110	<u>78 493</u> 69 110	<u>76 758</u> 69 110	<u>89 266</u> 69 110	<u>81 261</u> 69 110	<u>84 725</u> 69 110	<u>89 688</u> 69 110
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>69 344</u> 66 671	<u>75 946</u> 66 671	<u>74 223</u> 66 671	<u>86 639</u> 66 671	<u>78 693</u> 66 671	<u>82 132</u> 66 671	<u>87 058</u> 66 671
222-101-0307	7 11024-2012	3	1	1340	<u>82 533</u> 79 602	<u>89 135</u> 79 602	<u>87 413</u> 79 602	<u>99 829</u> 79 602	<u>91 882</u> 79 602	<u>95 321</u> 79 602	<u>100 247</u> 79 602

					-	-	-	-		-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>95 787</u> 82 885	<u>91 656</u> 82 885	<u>100 657</u> 82 885	<u>108 625</u> 82 885	<u>87 897</u> 82 885	<u>94 725</u> 82 885	<u>102 088</u> 82 885
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>167 743</u> 152 852	<u>163 395</u> 152 852	<u>172 867</u> 152 852	<u>181 253</u> 152 852	<u>159 439</u> 152 852	<u>166 624</u> 152 852	<u>174 374</u> 152 852
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>76 613</u> 69 110	<u>74 365</u> 69 110	<u>79 264</u> 69 110	<u>83 601</u> 69 110	<u>72 318</u> 69 110	<u>76 035</u> 69 110	<u>80 043</u> 69 110
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>74 080</u> 66 671	<u>71 848</u> 66 671	<u>76 711</u> 66 671	<u>81 016</u> 66 671	<u>69 817</u> 66 671	<u>73 506</u> 66 671	<u>77 485</u> 66 671
222-101-0307	7 11024-2012	3	1	1340	<u>87 269</u> 79 602	<u>85 037</u> 79 602	<u>89 900</u> 79 602	<u>94 206</u> 79 602	<u>83 006</u> 79 602	<u>86 695</u> 79 602	<u>90 674</u> 79 602

				,	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>104 410</u> 82 885	<u>108 625</u> 82 885
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>176 818</u> 152 852	<u>181 253</u> 152 852
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>81 307</u> 69 110	<u>83 601</u> 69 110
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>78 739</u> 66 671	<u>81 016</u> 66 671
222-101-0307	7 11024-2012	3	1	1340	<u>91 929</u> 79 602	<u>94 206</u> 79 602

							-	-	-	-	-
222-101-0308	8-9 11024-2012	3	1	1510	<u>106 608</u> 103 038	<u>114 047</u> 103 038	<u>112 107</u> 103 038	<u>126 098</u> 103 038	<u>117 143</u> 103 038	<u>121 018</u> 103 038	<u>126 569</u> 103 038
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>80 172</u> 76 199	<u>92 242</u> 76 199	<u>89 093</u> 76 199	<u>111 794</u> 76 199	<u>97 265</u> 76 199	<u>103 552</u> 76 199	<u>112 559</u> 76 199
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>82 092</u> 78 052	<u>94 310</u> 78 052	<u>91 122</u> 78 052	<u>114 101</u> 78 052	<u>99 394</u> 78 052	<u>105 759</u> 78 052	<u>114 875</u> 78 052
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>157 490</u> 151 854	<u>170 299</u> 151 854	<u>166 957</u> 151 854	<u>191 048</u> 151 854	<u>175 629</u> 151 854	<u>182 302</u> 151 854	<u>191 860</u> 151 854
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>66 837</u> 64 116	<u>73 932</u> 64 116	<u>72 081</u> 64 116	<u>85 423</u> 64 116	<u>76 884</u> 64 116	<u>80 579</u> 64 116	<u>85 873</u> 64 116

					-	-	-	-		-	-
222-101-0308	8-9 11024-2012	3	1	1510	<u>111 945</u> 103 038	<u>109 430</u> 103 038	<u>114 910</u> 103 038	<u>119 762</u> 103 038	<u>107 141</u> 103 038	<u>111 298</u> 103 038	<u>115 782</u> 103 038
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>88 831</u> 76 199	<u>84 750</u> 76 199	<u>93 641</u> 76 199	<u>101 513</u> 76 199	<u>81 036</u> 76 199	<u>87 781</u> 76 199	<u>95 056</u> 76 199
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>90 857</u> 78 052	<u>86 726</u> 78 052	<u>95 726</u> 78 052	<u>103 694</u> 78 052	<u>82 967</u> 78 052	<u>89 794</u> 78 052	<u>97 158</u> 78 052
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>166 679</u> 151 854	<u>162 348</u> 151 854	<u>171 784</u> 151 854	<u>180 138</u> 151 854	<u>158 407</u> 151 854	<u>165 565</u> 151 854	<u>173 285</u> 151 854
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>71 927</u> 64 116	<u>69 528</u> 64 116	<u>74 754</u> 64 116	<u>79 381</u> 64 116	<u>67 345</u> 64 116	<u>71 310</u> 64 116	<u>75 585</u> 64 116

					-	-
222-101-0308	8-9 11024-2012	3	1	1510	<u>117 196</u> 103 038	<u>119 762</u> 103 038
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 350</u> 76 199	<u>101 513</u> 76 199
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>99 480</u> 78 052	<u>103 694</u> 78 052
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>175 720</u> 151 854	<u>180 138</u> 151 854
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>76 934</u> 64 116	<u>79 381</u> 64 116

							-	-	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>72 851</u> 69 953	<u>80 241</u> 69 953	<u>78 313</u> 69 953	<u>92 212</u> 69 953	<u>83 316</u> 69 953	<u>87 166</u> 69 953	<u>92 680</u> 69 953
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>88 006</u> 84 663	<u>96 135</u> 84 663	<u>94 014</u> 84 663	<u>109 303</u> 84 663	<u>99 518</u> 84 663	<u>103 752</u> 84 663	<u>109 818</u> 84 663
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>83 944</u> 80 809	<u>91 433</u> 80 809	<u>89 479</u> 80 809	<u>103 563</u> 80 809	<u>94 549</u> 80 809	<u>98 450</u> 80 809	<u>104 037</u> 80 809
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>136 783</u> 131 582	<u>149 444</u> 131 582	<u>146 141</u> 131 582	<u>169 954</u> 131 582	<u>154 713</u> 131 582	<u>161 309</u> 131 582	<u>170 756</u> 131 582

					-	-	-	-		-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>78 153</u> 69 953	<u>75 654</u> 69 953	<u>81 098</u> 69 953	<u>85 917</u> 69 953	<u>73 380</u> 69 953	<u>77 510</u> 69 953	<u>81 964</u> 69 953
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>93 837</u> 84 663	<u>91 089</u> 84 663	<u>97 077</u> 84 663	<u>102 379</u> 84 663	<u>88 588</u> 84 663	<u>93 131</u> 84 663	<u>98 030</u> 84 663
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>89 316</u> 80 809	<u>86 785</u> 80 809	<u>92 301</u> 80 809	<u>97 185</u> 80 809	<u>84 481</u> 80 809	<u>88 665</u> 80 809	<u>93 178</u> 80 809
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>145 866</u> 131 582	<u>141 586</u> 131 582	<u>150 912</u> 131 582	<u>159 170</u> 131 582	<u>137 690</u> 131 582	<u>144 765</u> 131 582	<u>152 396</u> 131 582

				,	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>83 368</u> 69 953	<u>85 917</u> 69 953
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>99 575</u> 84 663	<u>102 379</u> 84 663
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>94 602</u> 80 809	<u>97 185</u> 80 809
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>154 803</u> 131 582	<u>159 170</u> 131 582

222-103.

							-	-	-	-	-
222-103-0100	27108-86	.									
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>433 894</u> 423 080	<u>407 552</u> 393 248	<u>408 357</u> 393 248	<u>416 165</u> 393 248	<u>406 381</u> 393 248	<u>410 259</u> 393 248	<u>416 165</u> 393 248
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>664 212</u> 646 486	<u>638 314</u> 612 924	<u>639 956</u> 612 924	<u>655 880</u> 612 924	<u>635 927</u> 612 924	<u>643 836</u> 612 924	<u>655 880</u> 612 924
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>597 625</u> 581 735	<u>569 518</u> 546 931	<u>570 975</u> 546 931	<u>585 101</u> 546 931	<u>567 400</u> 546 931	<u>574 416</u> 546 931	<u>585 101</u> 546 931
222-103-0400	13015-2012	.									
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>503 239</u> 488 170	<u>486 641</u> 462 857	<u>488 457</u> 462 857	<u>506 073</u> 462 857	<u>484 000</u> 462 857	<u>492 749</u> 462 857	<u>506 073</u> 462 857
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>164 168</u> 160 011	<u>152 921</u> 147 355	<u>153 248</u> 147 355	<u>156 424</u> 147 355	<u>152 445</u> 147 355	<u>154 022</u> 147 355	<u>156 424</u> 147 355
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>637 111</u> 617 896	<u>623 668</u> 593 036	<u>626 014</u> 593 036	<u>648 778</u> 593 036	<u>620 255</u> 593 036	<u>631 561</u> 593 036	<u>648 778</u> 593 036
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>447 264</u> 433 929	<u>429 538</u> 408 616	<u>431 132</u> 408 616	<u>446 593</u> 408 616	<u>427 220</u> 408 616	<u>434 899</u> 408 616	<u>446 593</u> 408 616
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>392 816</u> 381 495	<u>364 189</u> 347 143	<u>365 452</u> 347 143	<u>377 704</u> 347 143	<u>362 352</u> 347 143	<u>368 437</u> 347 143	<u>377 704</u> 347 143
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>510 060</u> 495 402	<u>492 497</u> 470 089	<u>494 123</u> 470 089	<u>509 895</u> 470 089	<u>490 132</u> 470 089	<u>497 966</u> 470 089	<u>509 895</u> 470 089
222-103-0407	7	.	1	436	<u>144 248</u> 141 027	<u>132 034</u> 128 371	<u>132 171</u> 128 371	<u>133 500</u> 128 371	<u>131 834</u> 128 371	<u>132 494</u> 128 371	<u>133 500</u> 128 371
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>500 878</u> 486 362	<u>483 382</u> 461 049	<u>485 021</u> 461 049	<u>500 921</u> 461 049	<u>480 998</u> 461 049	<u>488 895</u> 461 049	<u>500 921</u> 461 049

					-	-	-	-		-	-
222-103-0100	27108-86	.									
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>404 993</u> 393 248	<u>410 259</u> 393 248	<u>404 113</u> 393 248	<u>408 952</u> 393 248	<u>413 526</u> 393 248	<u>413 526</u> 393 248	<u>404 217</u> 393 248
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>633 097</u> 612 924	<u>643 836</u> 612 924	<u>631 301</u> 612 924	<u>641 171</u> 612 924	<u>650 498</u> 612 924	<u>650 498</u> 612 924	<u>631 514</u> 612 924
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>564 890</u> 546 931	<u>574 416</u> 546 931	<u>563 297</u> 546 931	<u>572 052</u> 546 931	<u>580 326</u> 546 931	<u>580 326</u> 546 931	<u>563 486</u> 546 931
222-103-0400	13015-2012	.									
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>480 869</u> 462 857	<u>492 749</u> 462 857	<u>478 882</u> 462 857	<u>489 801</u> 462 857	<u>500 118</u> 462 857	<u>500 118</u> 462 857	<u>479 118</u> 462 857
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>151 880</u> 147 355	<u>154 022</u> 147 355	<u>151 522</u> 147 355	<u>153 491</u> 147 355	<u>155 350</u> 147 355	<u>155 350</u> 147 355	<u>151 565</u> 147 355
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>616 210</u> 593 036	<u>631 561</u> 593 036	<u>613 642</u> 593 036	<u>627 751</u> 593 036	<u>641 084</u> 593 036	<u>641 084</u> 593 036	<u>613 947</u> 593 036
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>424 472</u> 408 616	<u>434 899</u> 408 616	<u>422 729</u> 408 616	<u>432 312</u> 408 616	<u>441 367</u> 408 616	<u>441 367</u> 408 616	<u>422 936</u> 408 616
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>360 175</u> 347 143	<u>368 437</u> 347 143	<u>358 793</u> 347 143	<u>366 387</u> 347 143	<u>373 563</u> 347 143	<u>373 563</u> 347 143	<u>358 957</u> 347 143
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>487 330</u> 470 089	<u>497 966</u> 470 089	<u>485 551</u> 470 089	<u>495 326</u> 470 089	<u>504 564</u> 470 089	<u>504 564</u> 470 089	<u>485 762</u> 470 089
222-103-0407	7	.	1	436	<u>131 598</u> 128 371	<u>132 494</u> 128 371	<u>131 448</u> 128 371	<u>132 272</u> 128 371	<u>133 050</u> 128 371	<u>133 050</u> 128 371	<u>131 466</u> 128 371
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>478 172</u> 461 049	<u>488 895</u> 461 049	<u>476 379</u> 461 049	<u>486 234</u> 461 049	<u>495 546</u> 461 049	<u>495 546</u> 461 049	<u>476 592</u> 461 049

					-	-
222-103-0100	27108-86	.				
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>406 966</u> 393 248	<u>416 165</u> 393 248
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>637 121</u> 612 924	<u>655 880</u> 612 924
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>568 459</u> 546 931	<u>585 101</u> 546 931
222-103-0400	13015-2012	.				
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>485 320</u> 462 857	<u>506 073</u> 462 857
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>152 683</u> 147 355	<u>156 424</u> 147 355
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>621 962</u> 593 036	<u>648 778</u> 593 036
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>428 379</u> 408 616	<u>446 593</u> 408 616
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>363 271</u> 347 143	<u>377 704</u> 347 143
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>491 315</u> 470 089	<u>509 895</u> 470 089
222-103-0407	7	.	1	436	<u>131 934</u> 128 371	<u>133 500</u> 128 371
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>482 190</u> 461 049	<u>500 921</u> 461 049

					,	,	-	-	-	-	-
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>340 552</u> 330 870	<u>320 058</u> 305 558	<u>321 107</u> 305 558	<u>331 281</u> 305 558	<u>318 533</u> 305 558	<u>323 586</u> 305 558	<u>331 281</u> 305 558
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>340 561</u> 330 870	<u>320 084</u> 305 558	<u>321 135</u> 305 558	<u>331 339</u> 305 558	<u>318 554</u> 305 558	<u>323 622</u> 305 558	<u>331 339</u> 305 558

222-2.
222-203.

					,	,	-	-	-	-	-
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>106 614</u> 102 237	<u>115 034</u> 102 237	<u>112 702</u> 102 237	<u>129 216</u> 102 237	<u>118 583</u> 102 237	<u>123 184</u> 102 237	<u>129 775</u> 102 237
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>20 407</u> 19 179	<u>8 555</u> 7 488	<u>34 053</u> 32 434	<u>35 748</u> 32 434	<u>34 581</u> 32 434	<u>35 086</u> 32 434	<u>35 821</u> 32 434
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>11 684</u> 10 284	<u>9 162</u> 8 211	<u>24 450</u> 23 073	<u>25 671</u> 23 073	<u>24 543</u> 23 073	<u>25 029</u> 23 073	<u>25 745</u> 23 073
222-203-0400	9561-2016	2									

					-	-
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>319 296</u> 305 558	<u>331 281</u> 305 558
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>319 319</u> 305 558	<u>331 339</u> 305 558

					-	-
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>118 645</u> 102 237	<u>121 692</u> 102 237
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>34 534</u> 32 434	<u>35 087</u> 32 434
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>24 566</u> 23 073	<u>25 422</u> 23 073
222-203-0400	9561-2016	2				

							-	-	-	-	-
222-203-0402	4,5 9561-2016	2	1	313	<u>25 232</u> 23 806	<u>25 069</u> 23 806	<u>25 088</u> 23 806		<u>24 917</u> 23 806	<u>25 399</u> 23 806	
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>25 850</u> 24 409	<u>25 687</u> 24 409	<u>25 706</u> 24 409		<u>25 534</u> 24 409	<u>26 019</u> 24 409	
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>28 541</u> 26 968	<u>28 301</u> 26 968	<u>28 399</u> 26 968	<u>29 312</u> 26 968	<u>28 149</u> 26 968	<u>28 629</u> 26 968	<u>29 353</u> 26 968
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>29 290</u> 27 737						

222-3. , ,
222-301. , ,

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 343</u> 5 855	<u>6 203</u> 5 855	<u>6 232</u> 5 855	<u>6 484</u> 5 855	<u>6 156</u> 5 855	<u>6 297</u> 5 855	<u>6 506</u> 5 855
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 049</u> 18 860	<u>20 366</u> 18 860	<u>20 506</u> 18 860		<u>20 138</u> 18 860	<u>20 823</u> 18 860	

					-	-	-	-		-	-
222-203-0402	4,5 9561-2016	2	1	313	<u>24 756</u> 23 806	<u>25 455</u> 23 806	<u>24 622</u> 23 806	<u>25 240</u> 23 806	<u>25 727</u> 23 806	<u>25 798</u> 23 806	<u>24 640</u> 23 806
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>25 373</u> 24 409	<u>26 075</u> 24 409	<u>25 239</u> 24 409	<u>25 858</u> 24 409	<u>26 347</u> 24 409	<u>26 419</u> 24 409	<u>25 257</u> 24 409
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>27 983</u> 26 968	<u>28 689</u> 26 968	<u>27 855</u> 26 968	<u>28 469</u> 26 968	<u>28 959</u> 26 968	<u>29 029</u> 26 968	<u>27 872</u> 26 968
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329							

					-	-	-	-		-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 110</u> 5 855	<u>6 320</u> 5 855	<u>6 067</u> 5 855	<u>6 250</u> 5 855	<u>6 413</u> 5 855	<u>6 413</u> 5 855	<u>6 076</u> 5 855	<u>6 180</u> 5 855
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 910</u> 18 860	<u>20 936</u> 18 860	<u>19 702</u> 18 860	<u>20 596</u> 18 860	<u>21 389</u> 18 860	<u>21 389</u> 18 860	<u>19 746</u> 18 860	

				,	-	-
222-203-0402	4,5 9561-2016	2	1	313		
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314		
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>28 223</u> 26 968	<u>29 353</u> 26 968
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329		

				,	-
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 506</u> 5 855
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 557</u> 13 920							

222-302.

,

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>141 762</u> 136 660	<u>150 315</u> 136 660	<u>147 946</u> 136 660	<u>164 720</u> 136 660	<u>153 920</u> 136 660	<u>158 594</u> 136 660	<u>165 288</u> 136 660	

225.**225-1.****225-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 616</u> 5 967	<u>6 416</u> 5 967	<u>6 454</u> 5 967	<u>6 834</u> 5 967	<u>6 351</u> 5 967	<u>6 550</u> 5 967	<u>6 850</u> 5 967	
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 858</u> 7 684	<u>8 473</u> 7 684	<u>8 539</u> 7 684	<u>9 307</u> 7 684	<u>8 352</u> 7 684	<u>8 730</u> 7 684	<u>9 307</u> 7 684	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 693</u> 9 944	<u>11 109</u> 9 944	<u>11 219</u> 9 944	<u>12 329</u> 9 944	<u>10 919</u> 9 944	<u>11 500</u> 9 944	<u>12 376</u> 9 944	

					-	-	-	-		-	-	-
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333								

					-	-	-	-		-	-	-
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 749</u> 136 660	<u>144 846</u> 136 660	<u>151 367</u> 136 660	<u>157 078</u> 136 660	<u>142 199</u> 136 660	<u>146 959</u> 136 660	<u>152 278</u> 136 660	

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 283</u> 5 967	<u>6 583</u> 5 967	<u>6 230</u> 5 967	<u>6 484</u> 5 967	<u>6 649</u> 5 967	<u>6 716</u> 5 967	<u>6 235</u> 5 967	<u>6 381</u> 5 967
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 217</u> 7 684	<u>8 794</u> 7 684	<u>8 131</u> 7 684	<u>8 603</u> 7 684	<u>8 794</u> 7 684	<u>9 049</u> 7 684	<u>8 124</u> 7 684	<u>8 402</u> 7 684
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 719</u> 9 944	<u>11 597</u> 9 944	<u>10 564</u> 9 944	<u>11 306</u> 9 944	<u>11 790</u> 9 944	<u>11 984</u> 9 944	<u>10 578</u> 9 944	<u>11 006</u> 9 944

				,	-
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	

				,	-	-
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>153 983</u> 136 660	<u>157 078</u> 136 660

				,	-
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 850</u> 5 967
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 307</u> 7 684
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 376</u> 9 944

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 602</u> 8 136	<u>9 064</u> 8 136	<u>8 533</u> 8 136	<u>8 911</u> 8 136	<u>9 064</u> 8 136	<u>9 268</u> 8 136	<u>8 528</u> 8 136	<u>8 750</u> 8 136
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 211</u> 9 417	<u>11 135</u> 9 417	<u>10 036</u> 9 417	<u>10 829</u> 9 417	<u>11 441</u> 9 417	<u>11 543</u> 9 417	<u>10 063</u> 9 417	<u>10 516</u> 9 417
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>14 538</u> 13 181	<u>15 503</u> 13 181	<u>14 527</u> 13 181	<u>15 736</u> 13 181	<u>15 778</u> 13 181	<u>16 106</u> 13 181	<u>14 619</u> 13 181	<u>15 184</u> 13 181
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>14 063</u> 12 807	<u>15 588</u> 12 807	<u>13 781</u> 12 807	<u>15 083</u> 12 807	<u>16 036</u> 12 807	<u>16 261</u> 12 807	<u>13 818</u> 12 807	<u>14 565</u> 12 807
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>19 768</u> 17 592	<u>21 376</u> 17 592	<u>19 749</u> 17 592	<u>21 763</u> 17 592	<u>21 833</u> 17 592	<u>22 381</u> 17 592	<u>19 901</u> 17 592	<u>20 843</u> 17 592
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>20 848</u> 18 984	<u>23 113</u> 18 984	<u>20 450</u> 18 984	<u>22 363</u> 18 984	<u>23 612</u> 18 984	<u>24 112</u> 18 984	<u>20 486</u> 18 984	<u>21 589</u> 18 984
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>29 329</u> 26 108	<u>31 709</u> 26 108	<u>29 301</u> 26 108	<u>32 282</u> 26 108	<u>32 387</u> 26 108	<u>33 197</u> 26 108	<u>29 527</u> 26 108	<u>30 921</u> 26 108
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>13 805</u> 11 752	<u>16 577</u> 11 752	<u>13 392</u> 11 752	<u>15 659</u> 11 752	<u>16 577</u> 11 752	<u>17 801</u> 11 752	<u>13 361</u> 11 752	<u>14 695</u> 11 752
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>18 061</u> 15 368	<u>21 700</u> 15 368	<u>17 520</u> 15 368	<u>20 495</u> 15 368	<u>21 700</u> 15 368	<u>23 307</u> 15 368	<u>17 478</u> 15 368	<u>19 229</u> 15 368
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 162</u> 5 967	<u>6 277</u> 5 967	<u>6 141</u> 5 967	<u>6 239</u> 5 967	<u>6 303</u> 5 967	<u>6 328</u> 5 967	<u>6 143</u> 5 967	<u>6 199</u> 5 967
225-101-0500	8020-2016	.										
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>14 572</u> 12 656	<u>16 827</u> 12 656	<u>14 195</u> 12 656	<u>16 268</u> 12 656	<u>18 227</u> 12 656	<u>18 227</u> 12 656	<u>14 239</u> 12 656	<u>15 417</u> 12 656
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>18 485</u> 15 368	<u>22 298</u> 15 368	<u>17 848</u> 15 368	<u>21 352</u> 15 368	<u>24 663</u> 15 368	<u>24 663</u> 15 368	<u>17 923</u> 15 368	<u>19 914</u> 15 368
225-101-0600	8020-2016	.										

				,	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{9\,474}{8\,136}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{11\,955}{9\,417}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{17\,087}{13\,181}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{16\,941}{12\,807}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{24\,015}{17\,592}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{25\,122}{18\,984}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{35\,615}{26\,108}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{19\,038}{11\,752}$
225-101-0115	20-3	.	1	1575	$\frac{24\,929}{15\,368}$
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	$\frac{6\,380}{5\,967}$
225-101-0500	8020-2016	.			
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	$\frac{19\,357}{12\,656}$
225-101-0502	15-9	.	1	1855	$\frac{26\,574}{15\,368}$
225-101-0600	8020-2016	.			

							-	-	-	-	-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 947</u> 15 373	<u>16 937</u> 15 373	<u>17 000</u> 15 373	<u>18 633</u> 15 373	<u>16 925</u> 15 373	<u>17 626</u> 15 373	<u>18 699</u> 15 373
225-101-0602	15	.	1	950	<u>31 027</u> 27 797	<u>31 006</u> 27 797	<u>31 138</u> 27 797	<u>34 585</u> 27 797	<u>30 980</u> 27 797	<u>32 461</u> 27 797	<u>34 725</u> 27 797
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>57 735</u> 52 213	<u>57 328</u> 52 213	<u>57 577</u> 52 213	<u>62 737</u> 52 213	<u>57 168</u> 52 213	<u>59 471</u> 52 213	<u>62 979</u> 52 213
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 877</u> 11 779	<u>12 649</u> 11 779	<u>12 725</u> 11 779	<u>13 447</u> 11 779	<u>12 526</u> 11 779	<u>12 907</u> 11 779	<u>13 484</u> 11 779
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 311</u> 13 289	<u>14 188</u> 13 289	<u>14 266</u> 13 289	<u>14 983</u> 13 289	<u>14 064</u> 13 289	<u>14 447</u> 13 289	<u>15 024</u> 13 289
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>28 092</u> 25 242	<u>27 472</u> 25 242	<u>27 678</u> 25 242	<u>29 642</u> 25 242	<u>27 138</u> 25 242	<u>28 175</u> 25 242	<u>29 742</u> 25 242
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 728</u> 30 420	<u>32 747</u> 30 420	<u>32 961</u> 30 420	<u>34 941</u> 30 420	<u>32 417</u> 30 420	<u>33 456</u> 30 420	<u>35 024</u> 30 420
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>45 888</u> 40 324	<u>44 630</u> 40 324	<u>45 050</u> 40 324	<u>49 035</u> 40 324	<u>43 952</u> 40 324	<u>46 057</u> 40 324	<u>49 238</u> 40 324
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>56 069</u> 49 450	<u>53 947</u> 49 450	<u>54 380</u> 49 450	<u>58 209</u> 49 450	<u>53 237</u> 49 450	<u>55 365</u> 49 450	<u>58 547</u> 49 450
225-101-0620	10	.	1	800	<u>35 687</u> 32 647						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>88 328</u> 79 986						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>97 140</u> 87 981						

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 501</u> 15 373	<u>17 225</u> 15 373	<u>16 492</u> 15 373	<u>17 399</u> 15 373	<u>17 431</u> 15 373	<u>17 677</u> 15 373	<u>16 561</u> 15 373	<u>16 985</u> 15 373
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 085</u> 27 797	<u>31 613</u> 27 797	<u>30 067</u> 27 797	<u>31 981</u> 27 797	<u>32 048</u> 27 797	<u>32 568</u> 27 797	<u>30 212</u> 27 797	<u>31 107</u> 27 797
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>55 880</u> 52 213	<u>58 433</u> 52 213	<u>55 740</u> 52 213	<u>58 722</u> 52 213	<u>59 249</u> 52 213	<u>59 924</u> 52 213	<u>55 953</u> 52 213	<u>57 396</u> 52 213
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 393</u> 11 779	<u>12 958</u> 11 779	<u>12 289</u> 11 779	<u>12 780</u> 11 779	<u>13 175</u> 11 779	<u>13 226</u> 11 779	<u>12 304</u> 11 779	<u>12 585</u> 11 779
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 934</u> 13 289	<u>14 490</u> 13 289	<u>13 827</u> 13 289	<u>14 320</u> 13 289	<u>14 766</u> 13 289	<u>14 766</u> 13 289	<u>13 847</u> 13 289	<u>14 126</u> 13 289
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>26 777</u> 25 242	<u>28 314</u> 25 242	<u>26 492</u> 25 242	<u>27 828</u> 25 242	<u>28 903</u> 25 242	<u>29 042</u> 25 242	<u>26 535</u> 25 242	<u>27 297</u> 25 242
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 059</u> 30 420	<u>33 543</u> 30 420	<u>31 782</u> 30 420	<u>33 109</u> 30 420	<u>34 323</u> 30 420	<u>34 323</u> 30 420	<u>31 830</u> 30 420	<u>32 582</u> 30 420
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>43 220</u> 40 324	<u>46 338</u> 40 324	<u>42 642</u> 40 324	<u>45 353</u> 40 324	<u>47 535</u> 40 324	<u>47 816</u> 40 324	<u>42 728</u> 40 324	<u>44 275</u> 40 324
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>52 529</u> 49 450	<u>55 717</u> 49 450	<u>51 882</u> 49 450	<u>54 662</u> 49 450	<u>57 125</u> 49 450	<u>57 125</u> 49 450	<u>52 018</u> 49 450	<u>53 592</u> 49 450
225-101-0620	10	.	1	800								
225-101-0621	6	.	1	2260								
225-101-0622	10	.	1	2480								

					-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>18 412</u> 15 373
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 120</u> 27 797
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>62 194</u> 52 213
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 484</u> 11 779
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 024</u> 13 289
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 742</u> 25 242
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>35 024</u> 30 420
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>49 238</u> 40 324
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>58 547</u> 49 450
225-101-0620	10	.	1	800	
225-101-0621	6	.	1	2260	
225-101-0622	10	.	1	2480	

225-104.

							-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>20 074</u> 18 080	<u>19 459</u> 18 080	<u>19 564</u> 18 080	<u>20 792</u> 18 080	<u>19 264</u> 18 080	<u>19 870</u> 18 080	<u>20 792</u> 18 080
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>160 698</u> 145 547	<u>156 083</u> 145 547	<u>156 873</u> 145 547	<u>166 083</u> 145 547	<u>154 627</u> 145 547	<u>159 168</u> 145 547	<u>166 083</u> 145 547
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>320 988</u> 291 094	<u>311 912</u> 291 094	<u>313 465</u> 291 094	<u>331 579</u> 291 094	<u>309 048</u> 291 094	<u>317 979</u> 291 094	<u>331 579</u> 291 094
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>50 593</u> 45 201	<u>48 901</u> 45 201	<u>49 190</u> 45 201	<u>52 568</u> 45 201	<u>48 367</u> 45 201	<u>50 032</u> 45 201	<u>52 568</u> 45 201
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>100 778</u> 90 402	<u>97 548</u> 90 402	<u>98 100</u> 90 402	<u>104 548</u> 90 402	<u>96 528</u> 90 402	<u>99 707</u> 90 402	<u>104 548</u> 90 402
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>114 609</u> 103 962	<u>111 379</u> 103 962	<u>111 932</u> 103 962	<u>118 379</u> 103 962	<u>110 360</u> 103 962	<u>113 538</u> 103 962	<u>118 379</u> 103 962
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>229 219</u> 207 924	<u>222 758</u> 207 924	<u>223 864</u> 207 924	<u>236 758</u> 207 924	<u>220 719</u> 207 924	<u>227 077</u> 207 924	<u>236 758</u> 207 924
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>57 765</u> 52 632						
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>86 648</u> 78 949						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>65 585</u> 59 499						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>19 048</u> 18 080	<u>19 972</u> 18 080	<u>18 910</u> 18 080	<u>19 666</u> 18 080	<u>19 972</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>18 900</u> 18 080
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>153 002</u> 145 547	<u>159 933</u> 145 547	<u>151 971</u> 145 547	<u>157 638</u> 145 547	<u>159 933</u> 145 547	<u>162 993</u> 145 547	<u>151 891</u> 145 547
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>305 852</u> 291 094	<u>319 483</u> 291 094	<u>303 824</u> 291 094	<u>314 970</u> 291 094	<u>319 483</u> 291 094	<u>325 501</u> 291 094	<u>303 668</u> 291 094
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>47 771</u> 45 201	<u>50 312</u> 45 201	<u>47 393</u> 45 201	<u>49 471</u> 45 201	<u>50 312</u> 45 201	<u>51 434</u> 45 201	<u>47 364</u> 45 201
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>95 391</u> 90 402	<u>100 242</u> 90 402	<u>94 669</u> 90 402	<u>98 636</u> 90 402	<u>100 242</u> 90 402	<u>102 384</u> 90 402	<u>94 613</u> 90 402
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>109 222</u> 103 962	<u>114 074</u> 103 962	<u>108 500</u> 103 962	<u>112 467</u> 103 962	<u>114 074</u> 103 962	<u>116 216</u> 103 962	<u>108 445</u> 103 962
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>218 444</u> 207 924	<u>228 148</u> 207 924	<u>217 001</u> 207 924	<u>224 935</u> 207 924	<u>228 148</u> 207 924	<u>232 432</u> 207 924	<u>216 889</u> 207 924
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000							
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0205	2.100	.	1	1200							

					-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.				
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>19 344</u> 18 080	<u>20 792</u> 18 080
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>155 227</u> 145 547	<u>166 083</u> 145 547
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>310 227</u> 291 094	<u>331 579</u> 291 094
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>48 587</u> 45 201	<u>52 568</u> 45 201
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>96 948</u> 90 402	<u>104 548</u> 90 402
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>110 779</u> 103 962	<u>118 379</u> 103 962
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>221 559</u> 207 924	<u>236 758</u> 207 924
225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0201	1.100	.	1	1000		
225-104-0202	1.150	.	1	1500		
225-104-0205	2.100	.	1	1200		

							-	-	-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>103 976</u> 94 737						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>125 005</u> 112 954						
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>132 858</u> 121 053						
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>179 071</u> 163 160						
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>87 470</u> 78 955						
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>150 188</u> 136 843						
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>152 010</u> 135 029						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>104 175</u> 93 733						
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>203 837</u> 182 640						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>107 092</u> 95 392						
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>208 483</u> 185 195						
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>221 504</u> 203 960						
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>283 048</u> 257 898						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400							
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0219	5.200	.	1	4300							
225-104-0221	6.100	.	1	2400							
225-104-0223	6.200	.	1	4800							
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							

					-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800		
225-104-0207	2.200	.	1	2400		
225-104-0210	3.150	.	1	2300		
225-104-0211	3.200	.	1	3100		
225-104-0213	4.100	.	1	1700		
225-104-0214	4.150	.	1	2600		
225-104-0215	4.200	.	1	3500		
225-104-0217	5.100	.	1	2100		
225-104-0219	5.200	.	1	4300		
225-104-0221	6.100	.	1	2400		
225-104-0223	6.200	.	1	4800		
225-104-0225	7.100	.	1	3300		
225-104-0226	7.150	.	1	4900		

					-	-	-	-		-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600							
225-104-0232	9.100	.	1	4000							
225-104-0240	19.200	.	1	2000							
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900							
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500							
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									

				,	-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600		
225-104-0232	9.100	.	1	4000		
225-104-0240	19.200	.	1	2000		
225-104-0300	30 24547-2016	.				
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300		
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900		
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500		
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900		
225-104-0305	11-170	.	1	2700		
225-104-0307	12-170	.	1	4000		
225-104-0309	13-170	.	1	5500		
225-104-0312	14-170	.	1	8500		
225-104-0400	30 24547-2016	.				

							-	-	-	-	-
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>125 572</u> 113 110						
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>212 353</u> 188 589						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>127 565</u> 118 263						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>138 331</u> 128 419						
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>179 234</u> 167 720						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>164 335</u> 153 113						
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>173 141</u> 160 547						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>336 591</u> 311 591						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>222 401</u> 207 640						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>228 416</u> 212 737						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>233 567</u> 216 187						
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>476 107</u> 441 171						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0401	15-170	.	1	2500							
225-104-0406	17-170	.	1	4900							
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800							
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000							
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600							
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800							
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200							
225-104-0516	8.200	.	1	6400							

				,	-	-
225-104-0401	15-170	.	1	2500		
225-104-0406	17-170	.	1	4900		
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700		
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800		
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000		
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000		
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300		
225-104-0510	5.200	.	1	4600		
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600		
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800		
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200		
225-104-0516	8.200	.	1	6400		

							-	-	-	-	-
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>316 744</u> 294 533						
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>596 200</u> 552 510						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>275 807</u> 256 399						
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>550 773</u> 511 974						
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>238 440</u> 216 964	<u>231 979</u> 216 964	<u>233 085</u> 216 964	<u>245 979</u> 216 964	<u>229 940</u> 216 964	<u>236 298</u> 216 964	<u>245 979</u> 216 964
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>428 088</u> 397 294						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>336 341</u> 312 146						
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>442 249</u> 410 378						
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>862 942</u> 799 622						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>613 883</u> 570 646						
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>1 160 509</u> 1 075 354						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>476 780</u> 442 632						
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>658 274</u> 613 367						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000							
225-104-0518	9.200	.	1	8000							
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500							
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>227 665</u> 216 964	<u>237 369</u> 216 964	<u>226 222</u> 216 964	<u>234 156</u> 216 964	<u>237 369</u> 216 964	<u>241 653</u> 216 964	<u>226 110</u> 216 964
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600							
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400							
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800							
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000							

					-	-
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000		
225-104-0518	9.200	.	1	8000		
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500		
225-104-0520	10.200	.	1	7000		
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>230 780</u> 216 964	<u>245 979</u> 216 964
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600		
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400		
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800		
225-104-0528	14.200	.	1	11600		
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800		
225-104-0530	15.200	.	1	15600		
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200		
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000		

							-	-	-	-	-
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 060 378</u> 999 586						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>713 097</u> 662 715	<u>699 100</u> 662 715	<u>701 495</u> 662 715		<u>694 682</u> 662 715	<u>708 456</u> 662 715	
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>601 436</u> 549 643	<u>586 054</u> 549 643	<u>588 686</u> 549 643	<u>619 388</u> 549 643	<u>581 199</u> 549 643	<u>596 336</u> 549 643	<u>619 388</u> 549 643
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 800 243</u> 1 710 144						
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>168 210</u> 157 312						
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>190 503</u> 177 168						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>264 173</u> 246 593						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>346 503</u> 324 108						
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>426 174</u> 398 618						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>187 390</u> 172 116						
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>250 021</u> 230 319						
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>134 344</u> 123 310						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>689 753</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>686 625</u> 662 715	<u>703 815</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>720 059</u> 662 715	<u>686 384</u> 662 715
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>575 783</u> 549 643	<u>598 886</u> 549 643	<u>572 345</u> 549 643	<u>591 236</u> 549 643	<u>598 886</u> 549 643	<u>609 086</u> 549 643	<u>572 080</u> 549 643
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700							
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900							
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700							
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100							

					-	-
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000		
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100		
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>583 198</u> 549 643	<u>619 388</u> 549 643
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700		
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900		
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400		
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100		
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900		
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800		
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900		
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700		
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100		

							-	-	-	-	-
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>157 400</u> 143 913						
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>203 744</u> 186 149						
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>227 268</u> 205 212	<u>220 500</u> 205 212	<u>221 658</u> 205 212	<u>235 167</u> 205 212	<u>218 364</u> 205 212	<u>225 024</u> 205 212	<u>235 167</u> 205 212
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>308 068</u> 280 028						
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>425 430</u> 387 088						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>581 664</u> 530 658	<u>566 436</u> 530 658	<u>569 041</u> 530 658	<u>599 436</u> 530 658	<u>561 629</u> 530 658	<u>576 615</u> 530 658	<u>599 436</u> 530 658

225-106.

							-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>525 774</u> 509 725	<u>536 129</u> 509 725	<u>538 132</u> 509 725	<u>555 825</u> 509 725	<u>532 850</u> 509 725	<u>542 685</u> 509 725	<u>557 386</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>525 589</u> 509 725	<u>535 618</u> 509 725	<u>537 558</u> 509 725	<u>554 693</u> 509 725	<u>532 443</u> 509 725	<u>541 968</u> 509 725	<u>556 205</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>548 835</u> 532 895	<u>558 179</u> 532 895	<u>559 986</u> 532 895	<u>575 950</u> 532 895	<u>555 221</u> 532 895	<u>564 095</u> 532 895	<u>577 359</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>548 963</u> 532 895	<u>558 532</u> 532 895	<u>560 383</u> 532 895	<u>576 733</u> 532 895	<u>555 502</u> 532 895	<u>564 591</u> 532 895	<u>578 175</u> 532 895

					-	-	-	-		-	-
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600							
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400							
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>215 981</u> 205 212	<u>226 146</u> 205 212	<u>214 468</u> 205 212	<u>222 780</u> 205 212	<u>226 146</u> 205 212	<u>230 634</u> 205 212	<u>214 352</u> 205 212
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500							
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500							
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>556 267</u> 530 658	<u>579 139</u> 530 658	<u>552 864</u> 530 658	<u>571 566</u> 530 658	<u>579 139</u> 530 658	<u>589 237</u> 530 658	<u>552 602</u> 530 658

					-	-	-	-		-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>529 579</u> 509 725	<u>544 311</u> 509 725	<u>526 587</u> 509 725	<u>539 433</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>527 218</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>529 274</u> 509 725	<u>543 543</u> 509 725	<u>526 376</u> 509 725	<u>538 818</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>526 988</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>552 268</u> 532 895	<u>565 562</u> 532 895	<u>549 569</u> 532 895	<u>561 160</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>550 138</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>552 479</u> 532 895	<u>566 094</u> 532 895	<u>549 714</u> 532 895	<u>561 585</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>550 297</u> 532 895

					-	-
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600		
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400		
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>219 244</u> 205 212	<u>235 167</u> 205 212
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500		
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500		
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>563 608</u> 530 658	<u>599 436</u> 530 658

					-	-
225-106-0100	13015-2012					
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>534 490</u> 509 725	<u>557 386</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>534 030</u> 509 725	<u>556 205</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>556 700</u> 532 895	<u>577 359</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>557 017</u> 532 895	<u>578 175</u> 532 895

							-	-	-	-	-
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>574 995</u> 556 063	<u>588 810</u> 556 063	<u>591 483</u> 556 063	<u>615 088</u> 556 063	<u>584 437</u> 556 063	<u>597 558</u> 556 063	<u>617 171</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 482 369</u> 1 436 496	<u>1 512 692</u> 1 436 496	<u>1 518 559</u> 1 436 496	<u>1 570 368</u> 1 436 496	<u>1 503 092</u> 1 436 496	<u>1 531 892</u> 1 436 496	<u>1 574 939</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 481 608</u> 1 436 496	<u>1 510 587</u> 1 436 496	<u>1 516 194</u> 1 436 496	<u>1 565 706</u> 1 436 496	<u>1 501 413</u> 1 436 496	<u>1 528 936</u> 1 436 496	<u>1 570 075</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 480 467</u> 1 436 496	<u>1 507 428</u> 1 436 496	<u>1 512 644</u> 1 436 496	<u>1 558 707</u> 1 436 496	<u>1 498 893</u> 1 436 496	<u>1 524 499</u> 1 436 496	<u>1 562 772</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>549 594</u> 532 818	<u>560 418</u> 532 818	<u>562 513</u> 532 818	<u>581 007</u> 532 818	<u>556 992</u> 532 818	<u>567 272</u> 532 818	<u>582 639</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>549 547</u> 532 818	<u>560 289</u> 532 818	<u>562 367</u> 532 818	<u>580 720</u> 532 818	<u>556 888</u> 532 818	<u>567 090</u> 532 818	<u>582 339</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 525 308</u> 1 481 900	<u>1 549 666</u> 1 481 900	<u>1 554 378</u> 1 481 900	<u>1 595 994</u> 1 481 900	<u>1 541 955</u> 1 481 900	<u>1 565 088</u> 1 481 900	<u>1 599 666</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 525 033</u> 1 481 900	<u>1 548 903</u> 1 481 900	<u>1 553 521</u> 1 481 900	<u>1 594 305</u> 1 481 900	<u>1 541 346</u> 1 481 900	<u>1 564 017</u> 1 481 900	<u>1 597 904</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 524 757</u> 1 481 900	<u>1 548 141</u> 1 481 900	<u>1 552 665</u> 1 481 900	<u>1 592 616</u> 1 481 900	<u>1 540 738</u> 1 481 900	<u>1 562 946</u> 1 481 900	<u>1 596 141</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 361 837</u> 4 246 066	<u>4 303 423</u> 4 135 299	<u>4 313 981</u> 4 135 299	<u>4 407 214</u> 4 135 299	<u>4 286 148</u> 4 135 299	<u>4 337 975</u> 4 135 299	<u>4 415 441</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 125 862</u> 4 014 825	<u>4 073 409</u> 3 910 091	<u>4 083 929</u> 3 910 091	<u>4 176 832</u> 3 910 091	<u>4 056 194</u> 3 910 091	<u>4 107 838</u> 3 910 091	<u>4 185 030</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 086 791</u> 3 976 949	<u>4 034 574</u> 3 873 203	<u>4 044 944</u> 3 873 203	<u>4 136 527</u> 3 873 203	<u>4 017 604</u> 3 873 203	<u>4 068 513</u> 3 873 203	<u>4 144 608</u> 3 873 203

					-	-	-	-		-	-
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>580 071</u> 556 063	<u>599 727</u> 556 063	<u>576 079</u> 556 063	<u>593 219</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>576 921</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 493 511</u> 1 436 496	<u>1 536 654</u> 1 436 496	<u>1 484 749</u> 1 436 496	<u>1 522 368</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 486 597</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 492 257</u> 1 436 496	<u>1 533 487</u> 1 436 496	<u>1 483 884</u> 1 436 496	<u>1 519 835</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 485 649</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 490 374</u> 1 436 496	<u>1 528 732</u> 1 436 496	<u>1 482 584</u> 1 436 496	<u>1 516 031</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 484 227</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>553 571</u> 532 818	<u>568 972</u> 532 818	<u>550 444</u> 532 818	<u>563 872</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>551 103</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>553 494</u> 532 818	<u>568 777</u> 532 818	<u>550 390</u> 532 818	<u>563 716</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>551 045</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 534 259</u> 1 481 900	<u>1 568 913</u> 1 481 900	<u>1 527 221</u> 1 481 900	<u>1 557 438</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 528 705</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 533 804</u> 1 481 900	<u>1 567 766</u> 1 481 900	<u>1 526 907</u> 1 481 900	<u>1 556 520</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 528 361</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 533 350</u> 1 481 900	<u>1 566 618</u> 1 481 900	<u>1 526 593</u> 1 481 900	<u>1 555 602</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 528 018</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 268 906</u> 4 135 299	<u>4 346 544</u> 4 135 299	<u>4 253 139</u> 4 135 299	<u>4 320 836</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 256 464</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 039 014</u> 3 910 091	<u>4 116 377</u> 3 910 091	<u>4 023 302</u> 3 910 091	<u>4 090 760</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 026 615</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 000 668</u> 3 873 203	<u>4 076 931</u> 3 873 203	<u>3 985 179</u> 3 873 203	<u>4 051 678</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>3 988 445</u> 3 873 203

					-	-
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>586 623</u> 556 063	<u>617 171</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 507 892</u> 1 436 496	<u>1 574 939</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 506 000</u> 1 436 496	<u>1 570 075</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 503 160</u> 1 436 496	<u>1 562 772</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>558 705</u> 532 818	<u>582 639</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>558 588</u> 532 818	<u>582 339</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 545 810</u> 1 481 900	<u>1 599 666</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 545 125</u> 1 481 900	<u>1 597 904</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 544 439</u> 1 481 900	<u>1 596 141</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012					
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 294 786</u> 4 135 299	<u>4 415 441</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 064 801</u> 3 910 091	<u>4 185 030</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 026 089</u> 3 873 203	<u>4 144 608</u> 3 873 203

							-	-	-	-	-
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 912 976</u> 3 807 507	<u>3 863 524</u> 3 708 179	<u>3 873 558</u> 3 708 179	<u>3 962 167</u> 3 708 179	<u>3 847 106</u> 3 708 179	<u>3 896 362</u> 3 708 179	<u>3 969 985</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 760 062</u> 3 657 996	<u>3 713 859</u> 3 562 570	<u>3 723 751</u> 3 562 570	<u>3 811 112</u> 3 562 570	<u>3 697 672</u> 3 562 570	<u>3 746 234</u> 3 562 570	<u>3 818 820</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 748 102</u> 3 648 029	<u>3 698 991</u> 3 552 863	<u>3 708 269</u> 3 552 863	<u>3 790 208</u> 3 552 863	<u>3 683 808</u> 3 552 863	<u>3 729 356</u> 3 552 863	<u>3 797 438</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 336 970</u> 4 226 132	<u>4 271 068</u> 4 115 886	<u>4 280 074</u> 4 115 886	<u>4 359 605</u> 4 115 886	<u>4 256 331</u> 4 115 886	<u>4 300 541</u> 4 115 886	<u>4 366 622</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 444 027</u> 4 344 659	<u>4 350 490</u> 4 231 320	<u>4 354 759</u> 4 231 320	<u>4 392 464</u> 4 231 320	<u>4 343 504</u> 4 231 320	<u>4 364 463</u> 4 231 320	<u>4 395 790</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 431 780</u> 4 332 706	<u>4 338 464</u> 4 219 679	<u>4 342 714</u> 4 219 679	<u>4 380 252</u> 4 219 679	<u>4 331 508</u> 4 219 679	<u>4 352 375</u> 4 219 679	<u>4 383 564</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 415 124</u> 4 316 430	<u>4 322 143</u> 4 203 828	<u>4 326 375</u> 4 203 828	<u>4 363 746</u> 4 203 828	<u>4 315 218</u> 4 203 828	<u>4 335 992</u> 4 203 828	<u>4 367 043</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 399 361</u> 4 301 039	<u>4 306 675</u> 4 188 837	<u>4 310 885</u> 4 188 837	<u>4 348 062</u> 4 188 837	<u>4 299 786</u> 4 188 837	<u>4 320 452</u> 4 188 837	<u>4 351 342</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 584 331</u> 4 467 700	<u>4 541 365</u> 4 378 272	<u>4 550 700</u> 4 378 272	<u>4 633 139</u> 4 378 272	<u>4 526 090</u> 4 378 272	<u>4 571 916</u> 4 378 272	<u>4 640 413</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 699 043</u> 4 582 391	<u>4 621 341</u> 4 462 850	<u>4 629 899</u> 4 462 850	<u>4 705 468</u> 4 462 850	<u>4 607 339</u> 4 462 850	<u>4 649 346</u> 4 462 850	<u>4 712 135</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>344 192</u> 334 939	<u>339 800</u> 326 202	<u>340 674</u> 326 202	<u>348 396</u> 326 202	<u>338 369</u> 326 202	<u>342 661</u> 326 202	<u>349 077</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>512 580</u> 498 365	<u>506 832</u> 485 363	<u>508 285</u> 485 363	<u>521 123</u> 485 363	<u>504 453</u> 485 363	<u>511 589</u> 485 363	<u>522 255</u> 485 363

					-	-	-	-		-	-
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 830 719</u> 3 708 179	<u>3 904 506</u> 3 708 179	<u>3 815 734</u> 3 708 179	<u>3 880 073</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 818 894</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 681 516</u> 3 562 570	<u>3 754 263</u> 3 562 570	<u>3 666 742</u> 3 562 570	<u>3 730 175</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 669 858</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 668 655</u> 3 552 863	<u>3 736 888</u> 3 552 863	<u>3 654 798</u> 3 552 863	<u>3 714 294</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 657 720</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 241 624</u> 4 115 886	<u>4 307 851</u> 4 115 886	<u>4 228 174</u> 4 115 886	<u>4 285 922</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 231 010</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 336 531</u> 4 231 320	<u>4 367 928</u> 4 231 320	<u>4 330 155</u> 4 231 320	<u>4 357 532</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 331 499</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 324 566</u> 4 219 679	<u>4 355 825</u> 4 219 679	<u>4 318 218</u> 4 219 679	<u>4 345 474</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 319 557</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 308 307</u> 4 203 828	<u>4 339 427</u> 4 203 828	<u>4 301 987</u> 4 203 828	<u>4 329 123</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 303 320</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 292 911</u> 4 188 837	<u>4 323 869</u> 4 188 837	<u>4 286 624</u> 4 188 837	<u>4 313 618</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 287 950</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 510 845</u> 4 378 272	<u>4 579 493</u> 4 378 272	<u>4 496 903</u> 4 378 272	<u>4 556 762</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 499 843</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 593 364</u> 4 462 850	<u>4 656 292</u> 4 462 850	<u>4 580 584</u> 4 462 850	<u>4 635 455</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 583 279</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>336 942</u> 326 202	<u>343 371</u> 326 202	<u>335 636</u> 326 202	<u>341 242</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>335 911</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>502 079</u> 485 363	<u>512 769</u> 485 363	<u>499 908</u> 485 363	<u>509 229</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>500 366</u> 485 363

					-	-
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 855 315</u> 3 708 179	<u>3 969 985</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 705 765</u> 3 562 570	<u>3 818 820</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 691 399</u> 3 552 863	<u>3 797 438</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 263 700</u> 4 115 886	<u>4 366 622</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 346 997</u> 4 231 320	<u>4 395 790</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 334 986</u> 4 219 679	<u>4 383 564</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 318 681</u> 4 203 828	<u>4 367 043</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 303 231</u> 4 188 837	<u>4 351 342</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 533 728</u> 4 378 272	<u>4 640 413</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 614 340</u> 4 462 850	<u>4 712 135</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.				
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>339 085</u> 326 202	<u>349 077</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>505 643</u> 485 363	<u>522 255</u> 485 363

					,	,	-	-	-	-	-
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>929 527</u> 903 037	<u>920 408</u> 879 479	<u>923 292</u> 879 479	<u>948 767</u> 879 479	<u>915 688</u> 879 479	<u>929 848</u> 879 479	<u>951 015</u> 879 479

225-109.

					,	,	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>88 918</u> 78 375						
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>124 797</u> 110 750						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>190 502</u> 165 967						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>83 046</u> 71 417	<u>79 200</u> 71 417	<u>79 858</u> 71 417	<u>87 534</u> 71 417	<u>77 987</u> 71 417	<u>81 771</u> 71 417	<u>87 534</u> 71 417
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>91 233</u> 77 044	<u>86 465</u> 77 044	<u>87 280</u> 77 044		<u>84 959</u> 77 044	<u>89 652</u> 77 044	
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>139 775</u> 120 234	<u>133 315</u> 120 234	<u>134 420</u> 120 234	<u>147 315</u> 120 234	<u>131 276</u> 120 234	<u>137 633</u> 120 234	<u>147 315</u> 120 234
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>230 902</u> 204 774						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>138 143</u> 120 234	<u>132 298</u> 120 234	<u>133 298</u> 120 234	<u>144 965</u> 120 234	<u>130 453</u> 120 234	<u>136 205</u> 120 234	<u>144 965</u> 120 234

					-	-	-	-		-	-
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>910 977</u> 879 479	<u>932 190</u> 879 479	<u>906 668</u> 879 479	<u>925 166</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>907 577</u> 879 479

					-	-	-	-		-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200							
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>76 633</u> 71 417	<u>82 408</u> 71 417	<u>75 773</u> 71 417	<u>80 496</u> 71 417	<u>82 408</u> 71 417	<u>84 958</u> 71 417	<u>75 707</u> 71 417
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>83 280</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>82 215</u> 77 044	<u>88 071</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>93 604</u> 77 044	<u>82 133</u> 77 044
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>129 001</u> 120 234	<u>138 704</u> 120 234	<u>127 557</u> 120 234	<u>135 491</u> 120 234	<u>138 704</u> 120 234	<u>142 988</u> 120 234	<u>127 446</u> 120 234
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400							
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>128 395</u> 120 234	<u>137 174</u> 120 234	<u>127 089</u> 120 234	<u>134 267</u> 120 234	<u>137 174</u> 120 234	<u>141 050</u> 120 234	<u>126 988</u> 120 234

					-	-
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>918 048</u> 879 479	<u>951 015</u> 879 479

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200		
225-109-0102	2	.	1	2900		
225-109-0103	3	.	1	5200		
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>78 486</u> 71 417	<u>87 534</u> 71 417
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100		
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>132 115</u> 120 234	<u>147 315</u> 120 234
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400		
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>131 213</u> 120 234	<u>144 965</u> 120 234

							-	-	-	-	-
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>232 148</u> 201 596	<u>222 150</u> 201 596	<u>223 860</u> 201 596	<u>243 817</u> 201 596	<u>218 994</u> 201 596	<u>228 833</u> 201 596	<u>243 817</u> 201 596
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>99 023</u> 85 882	<u>94 716</u> 85 882	<u>95 453</u> 85 882	<u>104 050</u> 85 882	<u>93 357</u> 85 882	<u>97 595</u> 85 882	<u>104 050</u> 85 882
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>253 915</u> 224 137						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>79 374</u> 69 818						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>168 766</u> 147 857						
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>63 845</u> 56 194						
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>122 128</u> 107 333						
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>108 615</u> 97 285						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>91 345</u> 79 554	<u>87 499</u> 79 554	<u>88 157</u> 79 554	<u>95 833</u> 79 554	<u>86 285</u> 79 554	<u>90 070</u> 79 554	<u>95 833</u> 79 554
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>137 142</u> 122 453						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>135 271</u> 116 618	<u>129 118</u> 116 618	<u>130 171</u> 116 618	<u>142 451</u> 116 618	<u>127 176</u> 116 618	<u>133 231</u> 116 618	<u>142 451</u> 116 618
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>195 882</u> 172 441						

					-	-	-	-		-	-
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>215 473</u> 201 596	<u>230 490</u> 201 596	<u>213 239</u> 201 596	<u>225 518</u> 201 596	<u>230 490</u> 201 596	<u>237 120</u> 201 596	<u>213 067</u> 201 596
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>91 840</u> 85 882	<u>98 309</u> 85 882	<u>90 878</u> 85 882	<u>96 167</u> 85 882	<u>98 309</u> 85 882	<u>101 165</u> 85 882	<u>90 804</u> 85 882
225-109-0111	78	.	1	6200							
225-109-0112	79	.	1	2000							
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400							
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600							
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100							
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>84 931</u> 79 554	<u>90 707</u> 79 554	<u>84 072</u> 79 554	<u>88 795</u> 79 554	<u>90 707</u> 79 554	<u>93 257</u> 79 554	<u>84 006</u> 79 554
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>125 009</u> 116 618	<u>134 251</u> 116 618	<u>123 634</u> 116 618	<u>131 191</u> 116 618	<u>134 251</u> 116 618	<u>138 331</u> 116 618	<u>123 528</u> 116 618
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900							

					-	-
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>220 293</u> 201 596	<u>243 817</u> 201 596
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>93 917</u> 85 882	<u>104 050</u> 85 882
225-109-0111	78	.	1	6200		
225-109-0112	79	.	1	2000		
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400		
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600		
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100		
225-109-0203	32	.	1	2300		
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>86 785</u> 79 554	<u>95 833</u> 79 554
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000		
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>127 976</u> 116 618	<u>142 451</u> 116 618
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900		

					,	,	-	-	-	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>297 699</u> <u>264 662</u>						

225-110.

					,	,	-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76										
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>34 494</u> <u>33 193</u>	<u>9 486</u> <u>8 224</u>	<u>9 410</u> <u>8 224</u>	<u>11 103</u> <u>8 224</u>	<u>9 822</u> <u>8 224</u>	<u>10 354</u> <u>8 224</u>	<u>11 182</u> <u>8 224</u>
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>15 465</u> <u>13 870</u>	<u>14 969</u> <u>13 870</u>	<u>15 062</u> <u>13 870</u>	<u>16 006</u> <u>13 870</u>	<u>14 807</u> <u>13 870</u>	<u>15 301</u> <u>13 870</u>	<u>16 045</u> <u>13 870</u>

225-2.**225-201.**

					,	,	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>41 117</u> <u>36 161</u>	<u>39 283</u> <u>36 161</u>	<u>39 740</u> <u>36 161</u>	<u>42 514</u> <u>36 161</u>	<u>38 940</u> <u>36 161</u>	<u>40 530</u> <u>36 161</u>	<u>42 759</u> <u>36 161</u>
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>63 263</u> <u>54 241</u>	<u>59 824</u> <u>54 241</u>	<u>60 681</u> <u>54 241</u>	<u>65 883</u> <u>54 241</u>	<u>59 181</u> <u>54 241</u>	<u>62 163</u> <u>54 241</u>	<u>66 342</u> <u>54 241</u>
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>81 589</u> <u>68 253</u>	<u>76 403</u> <u>68 253</u>	<u>77 695</u> <u>68 253</u>	<u>85 541</u> <u>68 253</u>	<u>75 434</u> <u>68 253</u>	<u>79 931</u> <u>68 253</u>	<u>86 233</u> <u>68 253</u>

					-	-	-	-		-	-
225-109-0209	77	.	1	6800							

					-	-	-	-		-	-	-
225-110-0100	21509-76											
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>9 210</u> 8 224	<u>9 255</u> 8 224	<u>9 489</u> 8 224	<u>10 194</u> 8 224	<u>9 144</u> 8 224	<u>9 514</u> 8 224	<u>9 619</u> 8 224	<u>9 794</u> 8 224
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>14 637</u> 13 870	<u>15 383</u> 13 870	<u>14 506</u> 13 870	<u>15 136</u> 13 870	<u>15 548</u> 13 870	<u>15 713</u> 13 870	<u>14 517</u> 13 870	<u>14 881</u> 13 870

					-	-	-	-		-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 399</u> 36 161	<u>40 556</u> 36 161	<u>38 399</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161	<u>41 729</u> 36 161	<u>41 729</u> 36 161	<u>38 028</u> 36 161	<u>39 169</u> 36 161
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>58 166</u> 54 241	<u>62 211</u> 54 241	<u>58 166</u> 54 241	<u>61 063</u> 54 241	<u>64 410</u> 54 241	<u>64 410</u> 54 241	<u>57 472</u> 54 241	<u>59 610</u> 54 241
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>73 902</u> 68 253	<u>80 003</u> 68 253	<u>73 902</u> 68 253	<u>78 272</u> 68 253	<u>83 320</u> 68 253	<u>83 320</u> 68 253	<u>72 855</u> 68 253	<u>76 080</u> 68 253

				,	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800		

				,	-
225-110-0100	21509-76				
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>10 497</u> 8 224
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 045</u> 13 870

				,	-
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>42 759</u> 36 161
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>66 342</u> 54 241
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>86 233</u> 68 253

225-202.

							-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>69 477</u> 58 090	<u>65 622</u> 58 090	<u>66 409</u> 58 090	<u>73 362</u> 58 090	<u>64 334</u> 58 090	<u>68 199</u> 58 090	<u>73 975</u> 58 090
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>76 111</u> 64 719	<u>72 305</u> 64 719	<u>73 082</u> 64 719	<u>79 949</u> 64 719	<u>71 032</u> 64 719	<u>74 849</u> 64 719	<u>80 555</u> 64 719
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>3 537</u> 3 178	<u>3 425</u> 3 178	<u>4 390</u> 4 068	<u>4 842</u> 4 068	<u>4 558</u> 4 068	<u>4 682</u> 4 068	<u>4 859</u> 4 068
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>17 387</u> 16 286						
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>15 664</u> 14 696						
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 489</u> 7 050						

225-203.

							-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>92 141</u> 80 294	<u>88 280</u> 80 294	<u>89 004</u> 80 294	<u>96 339</u> 80 294	<u>87 025</u> 80 294	<u>90 861</u> 80 294	<u>96 647</u> 80 294

8.04-08-2021

					-	-	-	-		-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>63 048</u> 58 090	<u>68 838</u> 58 090	<u>61 872</u> 58 090	<u>66 921</u> 58 090	<u>71 394</u> 58 090	<u>71 394</u> 58 090	<u>62 120</u> 58 090	<u>64 978</u> 58 090
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>69 762</u> 64 719	<u>75 480</u> 64 719	<u>68 601</u> 64 719	<u>73 587</u> 64 719	<u>78 005</u> 64 719	<u>78 005</u> 64 719	<u>68 846</u> 64 719	<u>71 668</u> 64 719
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 371</u> 4 068	<u>4 299</u> 4 068	<u>4 482</u> 4 068	<u>4 629</u> 4 068	<u>4 228</u> 4 068	<u>4 353</u> 4 068	<u>4 519</u> 4 068	<u>4 540</u> 4 068
225-202-1204	10 -3	.	1	190								
225-202-1206	15-8	.	1	165								
225-202-1209	5	.	1	73								

					-	-	-	-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>85 702</u> 80 294	<u>91 501</u> 80 294	<u>84 682</u> 80 294	<u>89 580</u> 80 294	<u>92 781</u> 80 294	<u>94 061</u> 80 294	<u>84 772</u> 80 294	<u>87 599</u> 80 294

				,	-
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>73 975</u> 58 090
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>80 555</u> 64 719
225-202-1200	13015-2012	.			
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 646</u> 4 068
225-202-1204	10 -3	.	1	190	
225-202-1206	15-8	.	1	165	
225-202-1209	5	.	1	73	

				,	-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>96 647</u> 80 294

					,	,	-	-	-	-	.	
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>60 866</u> 49 668	<u>57 019</u> 49 668	<u>57 762</u> 49 668	<u>64 947</u> 49 668	<u>55 757</u> 49 668	<u>59 590</u> 49 668	<u>65 355</u> 49 668
225-203-0500	13015-2012		3									
225-203-0501	13015-2012		3	1	2542	<u>17 087</u> 14 464	<u>61 490</u> 50 752	<u>60 194</u> 50 752	<u>76 658</u> 50 752	<u>66 079</u> 50 752	<u>70 435</u> 50 752	<u>77 280</u> 50 752
225-203-0900	13015-2012		.									
225-203-0901	20-10		.	1	240	<u>5 384</u> 4 619	<u>7 826</u> 7 018	<u>9 279</u> 8 317	<u>10 775</u> 8 317	<u>9 835</u> 8 317	<u>10 246</u> 8 317	<u>10 833</u> 8 317
225-203-0903	20-5		.	1	175	<u>4 731</u> 4 157	<u>6 930</u> 6 317	<u>7 957</u> 7 232	<u>9 048</u> 7 232	<u>8 362</u> 7 232	<u>8 662</u> 7 232	<u>9 090</u> 7 232
225-203-1000	13015-2012		.									
225-203-1001	5		.	1	20	<u>1 077</u> 1 001	<u>1 607</u> 1 521	<u>1 542</u> 1 446	<u>1 666</u> 1 446	<u>1 588</u> 1 446	<u>1 622</u> 1 446	<u>1 671</u> 1 446
225-203-1002	10		.	1	40	<u>1 368</u> 1 232	<u>2 020</u> 1 872	<u>1 977</u> 1 808	<u>2 226</u> 1 808	<u>2 069</u> 1 808	<u>2 138</u> 1 808	<u>2 236</u> 1 808
225-203-1005	9		.	1	1000	<u>28 324</u> 25 019	<u>41 557</u> 38 017	<u>48 959</u> 44 749	<u>55 191</u> 44 749	<u>51 274</u> 44 749	<u>52 988</u> 44 749	<u>55 436</u> 44 749

225-204.

					,	,	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012		.								

					-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 355</u> 49 668
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>69 191</u> 50 752
225-203-0900	13015-2012	.			
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>10 128</u> 8 317
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>8 576</u> 7 232
225-203-1000	13015-2012	.			
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 612</u> 1 446
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 118</u> 1 808
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>52 498</u> 44 749

					-	-
225-204-0100	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500	$\frac{290\,575}{275\,127}$						
225-204-0102	2-	.	1	3000	$\frac{314\,283}{296\,420}$						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	$\frac{242\,471}{226\,017}$						
225-204-0106	5-	.	1	6500	$\frac{929\,250}{885\,679}$						
225-204-0107	5-	.	1	7500	$\frac{1\,075\,634}{1\,025\,294}$						
225-204-0108	1-	.	1	10600	$\frac{1\,744\,754}{1\,669\,203}$						
225-204-0109	2-	.	1	11600	$\frac{1\,783\,855}{1\,703\,638}$						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	$\frac{208\,298}{198\,364}$						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	$\frac{141\,185}{129\,056}$						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	$\frac{212\,589}{199\,061}$						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	$\frac{244\,364}{228\,262}$						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	$\frac{328\,769}{309\,063}$						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	$\frac{376\,984}{356\,332}$						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500							
225-204-0102	2-	.	1	3000							
225-204-0103	2- -	.	1	3000							
225-204-0106	5-	.	1	6500							
225-204-0107	5-	.	1	7500							
225-204-0108	1-	.	1	10600							
225-204-0109	2-	.	1	11600							
225-204-0112	1-2	.	1	1500							
225-204-0113	2-2	.	1	2400							
225-204-0114	2-0	.	1	2400							
225-204-0116	3-0	.	1	2900							
225-204-0117	4-2	.	1	3400							
225-204-0118	4-4	.	1	3400							

				,	-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500		
225-204-0102	2-	.	1	3000		
225-204-0103	2- -	.	1	3000		
225-204-0106	5-	.	1	6500		
225-204-0107	5-	.	1	7500		
225-204-0108	1-	.	1	10600		
225-204-0109	2-	.	1	11600		
225-204-0112	1-2	.	1	1500		
225-204-0113	2-2	.	1	2400		
225-204-0114	2-0	.	1	2400		
225-204-0116	3-0	.	1	2900		
225-204-0117	4-2	.	1	3400		
225-204-0118	4-4	.	1	3400		

							-	-	-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>336 527</u> 312 457						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>351 238</u> 326 879						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>461 825</u> 430 149						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>462 340</u> 431 435						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>565 096</u> 527 886						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>768 206</u> 727 013						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>345 421</u> 321 878						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>499 562</u> 465 391						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>996 251</u> 947 467						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>208 912</u> 195 456						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>195 362</u> 183 809						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>149 725</u> 135 479						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>145 689</u> 133 083						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480							
225-204-0121	5-4	.	1	4480							
225-204-0122	6-2	.	1	5800							
225-204-0123	6-4	.	1	5600							
225-204-0124	6-0	.	1	6700							
225-204-0125	6-2	.	1	6700							
225-204-0129	3-	.	1	4300							
225-204-0131	5-	.	1	6250							
225-204-0132	5-	.	1	7500							
225-204-0150	2-05	.	1	2400							
225-204-0151	2-05	.	1	1980							
225-204-0152	3-05	.	1	2900							
225-204-0153	3-05	.	1	2500							

					-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480		
225-204-0121	5-4	.	1	4480		
225-204-0122	6-2	.	1	5800		
225-204-0123	6-4	.	1	5600		
225-204-0124	6-0	.	1	6700		
225-204-0125	6-2	.	1	6700		
225-204-0129	3-	.	1	4300		
225-204-0131	5-	.	1	6250		
225-204-0132	5-	.	1	7500		
225-204-0150	2-05	.	1	2400		
225-204-0151	2-05	.	1	1980		
225-204-0152	3-05	.	1	2900		
225-204-0153	3-05	.	1	2500		

							-	-	-	-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>191 439</u> 174 815						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>281 966</u> 265 127						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>367 193</u> 342 443						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>493 260</u> 459 213						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>981 876</u> 936 299						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>287 164</u> 267 338						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>212 679</u> 200 007						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>258 569</u> 242 735						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>537 362</u> 516 217						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>371 400</u> 354 368						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>407 683</u> 387 989						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>314 781</u> 295 154						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>354 795</u> 334 578						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300							
225-204-0155	4-05	.	1	2900							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500							
225-204-0165	5- 5	.	1	6250							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750							
225-204-0176	-2	.	1	3640							
225-204-0178	-4	.	1	2180							
225-204-0179	-5	.	1	2760							
225-204-0180	-6	.	1	2720							
225-204-0181	15.15	.	1	2500							
225-204-0182	18.18	.	1	3000							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450							
225-204-0184	4-2-	.	1	3400							

					-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300		
225-204-0155	4-05	.	1	2900		
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250		
225-204-0167	6- 5	.	1	6750		
225-204-0176	-2	.	1	3640		
225-204-0178	-4	.	1	2180		
225-204-0179	-5	.	1	2760		
225-204-0180	-6	.	1	2720		
225-204-0181	15.15	.	1	2500		
225-204-0182	18.18	.	1	3000		
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450		
225-204-0184	4-2-	.	1	3400		

							-	-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 107 195</u> 1 061 111						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>296 879</u> 279 552						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>405 906</u> 381 372						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>290 126</u> 267 862						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>312 895</u> 289 308						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>326 550</u> 302 695						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>367 024</u> 335 452						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>391 755</u> 359 698						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>373 858</u> 344 687						
225-204-0194	6-4	.	1	6725	<u>549 826</u> 512 817						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>360 956</u> 332 039						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>265 143</u> 243 369						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							

					-	-	-	-		-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250							
225-204-0188	3- -	.	1	4250							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250							
225-204-0192	5- -	.	1	6250							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600							
225-204-0194	6-4	.	1	6725							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							

					-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250		
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950		
225-204-0187	3- -0	.	1	4250		
225-204-0188	3- -	.	1	4250		
225-204-0189	5-2-	.	1	4475		
225-204-0190	5-4-	.	1	4475		
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250		
225-204-0192	5- -	.	1	6250		
225-204-0193	6-2-	.	1	5600		
225-204-0194	6-4	.	1	6725		
225-204-0195	6-4-	.	1	5600		
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250		
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250		

							-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>206 205</u> 195 610						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>229 185</u> 216 970						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>278 507</u> 263 686						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>383 942</u> 361 867						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>392 605</u> 370 360						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>438 502</u> 413 329						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>447 167</u> 421 824						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>527 941</u> 497 894						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>598 943</u> 563 098						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>605 823</u> 569 842						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>374 889</u> 354 746						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>475 085</u> 450 053						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>599 737</u> 569 842						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650							

				,	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180		
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280		
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030		
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650		

							-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>689 455</u> 655 657						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>655 819</u> 622 680						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>697 032</u> 667 648						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>628 787</u> 598 323						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 563</u> 687 134						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>508 595</u> 482 905						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>683 175</u> 644 039						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>837 160</u> 789 936						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>893 503</u> 849 269						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 059 392</u> 1 007 030						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>806 101</u> 763 580						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>983 966</u> 933 083						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 087 932</u> 1 035 010						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100							

					-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100		

							-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>931 797</u> 886 616						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 193 280</u> 1 135 563						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 061 753</u> 1 014 025						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 153 275</u> 1 096 342						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>960 209</u> 914 472						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 220 674</u> 1 162 419						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>52 279</u> 48 253	<u>51 125</u> 48 253	<u>51 348</u> 48 253	<u>53 503</u> 48 253	<u>50 754</u> 48 253	<u>51 896</u> 48 253	<u>53 625</u> 48 253
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>41 173</u> 37 459	<u>40 115</u> 37 459	<u>40 292</u> 37 065	<u>44 966</u> 37 065	<u>42 029</u> 37 065	<u>43 314</u> 37 065	<u>45 150</u> 37 065
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>47 321</u> 43 393	<u>46 167</u> 43 393	<u>43 789</u> 40 681	<u>47 278</u> 40 681	<u>44 377</u> 40 681	<u>45 587</u> 40 681	<u>47 370</u> 40 681
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>50 148</u> 46 065						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>52 029</u> 47 009	<u>50 491</u> 47 009	<u>50 754</u> 47 009	<u>53 824</u> 47 009	<u>50 005</u> 47 009	<u>51 519</u> 47 009	<u>53 824</u> 47 009
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>60 328</u> 55 145	<u>58 790</u> 55 145	<u>59 053</u> 55 145	<u>62 123</u> 55 145	<u>58 304</u> 55 145	<u>59 818</u> 55 145	<u>62 123</u> 55 145

					-	-	-	-		-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800							
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>50 355</u> 48 253	<u>52 087</u> 48 253	<u>50 034</u> 48 253	<u>51 514</u> 48 253	<u>52 597</u> 48 253	<u>52 852</u> 48 253	<u>50 077</u> 48 253
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>40 101</u> 37 065	<u>39 348</u> 37 065	<u>41 249</u> 37 065	<u>42 763</u> 37 065	<u>38 622</u> 37 065	<u>39 910</u> 37 065	<u>41 631</u> 37 065
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>43 210</u> 40 681	<u>43 700</u> 40 681	<u>43 655</u> 40 681	<u>45 121</u> 40 681	<u>43 337</u> 40 681	<u>44 363</u> 40 681	<u>43 836</u> 40 681
225-204-0304	95-3	.	1	800							
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>49 464</u> 47 009	<u>51 774</u> 47 009	<u>49 120</u> 47 009	<u>51 009</u> 47 009	<u>51 774</u> 47 009	<u>52 794</u> 47 009	<u>49 094</u> 47 009
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>57 763</u> 55 145	<u>60 073</u> 55 145	<u>57 419</u> 55 145	<u>59 308</u> 55 145	<u>60 073</u> 55 145	<u>61 093</u> 55 145	<u>57 392</u> 55 145

					-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>50 925</u> 48 253	<u>53 625</u> 48 253
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>41 845</u> 37 065	<u>42 947</u> 37 065
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>44 360</u> 40 681	<u>46 268</u> 40 681
225-204-0304	95-3	.	1	800		
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>50 205</u> 47 009	<u>53 824</u> 47 009
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>58 504</u> 55 145	<u>62 123</u> 55 145

							-	-	-	-	-
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>73 654</u> <u>67 656</u>						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>65 859</u> <u>61 081</u>	<u>65 279</u> <u>61 081</u>	<u>63 565</u> <u>58 919</u>	<u>68 008</u> <u>58 919</u>	<u>63 555</u> <u>58 919</u>	<u>65 401</u> <u>58 919</u>	<u>68 152</u> <u>58 919</u>
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>64 340</u> <u>58 719</u>	<u>62 753</u> <u>58 719</u>	<u>66 432</u> <u>61 473</u>	<u>73 443</u> <u>61 473</u>	<u>69 037</u> <u>61 473</u>	<u>70 965</u> <u>61 473</u>	<u>73 719</u> <u>61 473</u>
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>63 502</u> <u>57 857</u>	<u>61 810</u> <u>57 857</u>	<u>62 100</u> <u>57 857</u>	<u>65 477</u> <u>57 857</u>	<u>61 276</u> <u>57 857</u>	<u>62 941</u> <u>57 857</u>	<u>65 477</u> <u>57 857</u>
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>55 305</u> <u>49 721</u>	<u>53 575</u> <u>49 721</u>	<u>56 002</u> <u>51 529</u>	<u>61 235</u> <u>51 529</u>	<u>56 883</u> <u>51 529</u>	<u>58 699</u> <u>51 529</u>	<u>61 372</u> <u>51 529</u>
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>64 547</u> <u>58 761</u>	<u>62 809</u> <u>58 761</u>	<u>65 699</u> <u>61 021</u>	<u>70 955</u> <u>61 021</u>	<u>66 585</u> <u>61 021</u>	<u>68 408</u> <u>61 021</u>	<u>71 094</u> <u>61 021</u>
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>199 907</u> <u>182 231</u>	<u>194 899</u> <u>182 231</u>	<u>203 565</u> <u>188 036</u>	<u>225 689</u> <u>188 036</u>	<u>211 784</u> <u>188 036</u>	<u>217 868</u> <u>188 036</u>	<u>226 558</u> <u>188 036</u>
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>190 269</u> <u>172 782</u>	<u>185 261</u> <u>172 782</u>	<u>198 954</u> <u>183 516</u>	<u>221 078</u> <u>183 516</u>	<u>207 174</u> <u>183 516</u>	<u>213 257</u> <u>183 516</u>	<u>221 948</u> <u>183 516</u>
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>184 762</u> <u>167 383</u>	<u>179 754</u> <u>167 383</u>	<u>191 577</u> <u>176 283</u>	<u>213 702</u> <u>176 283</u>	<u>199 797</u> <u>176 283</u>	<u>205 880</u> <u>176 283</u>	<u>214 571</u> <u>176 283</u>
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>221 034</u> <u>202 500</u>	<u>215 574</u> <u>202 500</u>	<u>206 348</u> <u>191 652</u>	<u>222 860</u> <u>191 652</u>	<u>209 129</u> <u>191 652</u>	<u>214 857</u> <u>191 652</u>	<u>223 294</u> <u>191 652</u>
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>203 667</u> <u>185 917</u>						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>203 667</u> <u>185 917</u>						
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>113 467</u> <u>103 962</u>	<u>110 667</u> <u>103 962</u>	<u>121 754</u> <u>113 906</u>	<u>130 219</u> <u>113 906</u>	<u>123 179</u> <u>113 906</u>	<u>126 116</u> <u>113 906</u>	<u>130 442</u> <u>113 906</u>

					-	-	-	-		-	-
225-204-0307	105	.	1	1175							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>62 331</u> 58 919	<u>63 998</u> 58 919	<u>62 441</u> 58 919	<u>64 736</u> 58 919	<u>64 387</u> 58 919	<u>65 191</u> 58 919	<u>62 624</u> 58 919
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>66 145</u> 61 473	<u>65 016</u> 61 473	<u>67 866</u> 61 473	<u>70 138</u> 61 473	<u>63 926</u> 61 473	<u>65 858</u> 61 473	<u>68 440</u> 61 473
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>60 680</u> 57 857	<u>63 222</u> 57 857	<u>60 302</u> 57 857	<u>62 380</u> 57 857	<u>63 222</u> 57 857	<u>64 344</u> 57 857	<u>60 273</u> 57 857
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>55 133</u> 51 529	<u>55 868</u> 51 529	<u>55 800</u> 51 529	<u>57 999</u> 51 529	<u>55 323</u> 51 529	<u>56 863</u> 51 529	<u>56 072</u> 51 529
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>64 826</u> 61 021	<u>65 565</u> 61 021	<u>65 497</u> 61 021	<u>67 705</u> 61 021	<u>65 017</u> 61 021	<u>66 564</u> 61 021	<u>65 770</u> 61 021
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>202 659</u> 188 036	<u>199 096</u> 188 036	<u>208 091</u> 188 036	<u>215 260</u> 188 036	<u>195 656</u> 188 036	<u>201 754</u> 188 036	<u>209 901</u> 188 036
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>198 049</u> 183 516	<u>194 486</u> 183 516	<u>203 480</u> 183 516	<u>210 650</u> 183 516	<u>191 046</u> 183 516	<u>197 144</u> 183 516	<u>205 291</u> 183 516
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>190 672</u> 176 283	<u>187 109</u> 176 283	<u>196 104</u> 176 283	<u>203 273</u> 176 283	<u>183 669</u> 176 283	<u>189 767</u> 176 283	<u>197 914</u> 176 283
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>203 605</u> 191 652	<u>205 924</u> 191 652	<u>205 710</u> 191 652	<u>212 648</u> 191 652	<u>204 204</u> 191 652	<u>209 064</u> 191 652	<u>206 569</u> 191 652
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550							
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>120 347</u> 113 906	<u>121 536</u> 113 906	<u>121 427</u> 113 906	<u>124 984</u> 113 906	<u>120 655</u> 113 906	<u>123 146</u> 113 906	<u>121 867</u> 113 906

					-	-
225-204-0307	105	.	1	1175		
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>63 685</u> 58 919	<u>67 289</u> 58 919
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>68 761</u> 61 473	<u>70 414</u> 61 473
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>61 496</u> 57 857	<u>65 477</u> 57 857
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>56 858</u> 51 529	<u>59 720</u> 51 529
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>66 559</u> 61 021	<u>69 434</u> 61 021
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>210 915</u> 188 036	<u>216 130</u> 188 036
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>206 305</u> 183 516	<u>211 519</u> 183 516
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>198 928</u> 176 283	<u>204 142</u> 176 283
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>209 049</u> 191 652	<u>218 080</u> 191 652
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550		
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550		
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>123 138</u> 113 906	<u>127 768</u> 113 906

							-	-	-	-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>519 211</u> 485 295	<u>510 470</u> 485 295	<u>582 655</u> 551 451	<u>620 584</u> 551 451	<u>596 746</u> 551 451	<u>607 175</u> 551 451	<u>622 074</u> 551 451
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>397 511</u> 369 873	<u>390 204</u> 369 873	<u>434 577</u> 409 520	<u>466 287</u> 409 520	<u>446 358</u> 409 520	<u>455 077</u> 409 520	<u>467 532</u> 409 520
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>424 658</u> 397 417	<u>417 693</u> 397 417	<u>514 011</u> 488 170	<u>544 237</u> 488 170	<u>525 240</u> 488 170	<u>533 551</u> 488 170	<u>545 424</u> 488 170
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>530 944</u> 501 034	<u>523 764</u> 501 034	<u>634 381</u> 605 692	<u>665 542</u> 605 692	<u>645 958</u> 605 692	<u>654 526</u> 605 692	<u>666 766</u> 605 692
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>651 906</u> 612 521	<u>642 110</u> 612 521	<u>764 901</u> 727 734	<u>807 410</u> 727 734	<u>780 694</u> 727 734	<u>792 382</u> 727 734	<u>809 080</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>652 017</u> 612 521	<u>642 181</u> 612 521	<u>721 655</u> 685 245	<u>764 339</u> 685 245	<u>737 513</u> 685 245	<u>749 249</u> 685 245	<u>766 016</u> 685 245
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>692 517</u> 655 804	<u>683 998</u> 655 804	<u>798 079</u> 763 151				
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>49 739</u> 45 644	<u>48 590</u> 45 644	<u>55 212</u> 51 529	<u>60 197</u> 51 529	<u>57 064</u> 51 529	<u>58 435</u> 51 529	<u>60 393</u> 51 529
225-204-0602	2	.	1	675	<u>39 476</u> 36 069	<u>38 506</u> 36 069	<u>43 271</u> 40 229	<u>47 478</u> 40 229	<u>44 834</u> 40 229	<u>45 991</u> 40 229	<u>47 643</u> 40 229
225-204-0603	3	.	1	550	<u>34 296</u> 31 479	<u>33 506</u> 31 479	<u>37 785</u> 35 257	<u>41 213</u> 35 257	<u>39 059</u> 35 257	<u>40 001</u> 35 257	<u>41 347</u> 35 257

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>581 103</u> 551 451	<u>574 995</u> 551 451	<u>590 415</u> 551 451	<u>602 706</u> 551 451	<u>569 097</u> 551 451	<u>579 551</u> 551 451	<u>593 518</u> 551 451
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>433 280</u> 409 520	<u>428 173</u> 409 520	<u>441 064</u> 409 520	<u>451 340</u> 409 520	<u>423 243</u> 409 520	<u>431 982</u> 409 520	<u>443 659</u> 409 520
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>512 774</u> 488 170	<u>507 906</u> 488 170	<u>520 194</u> 488 170	<u>529 990</u> 488 170	<u>503 206</u> 488 170	<u>511 537</u> 488 170	<u>522 668</u> 488 170
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>633 106</u> 605 692	<u>628 087</u> 605 692	<u>640 756</u> 605 692	<u>650 854</u> 605 692	<u>623 242</u> 605 692	<u>631 831</u> 605 692	<u>643 306</u> 605 692
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>763 161</u> 727 734	<u>756 315</u> 727 734	<u>773 597</u> 727 734	<u>787 373</u> 727 734	<u>749 706</u> 727 734	<u>761 422</u> 727 734	<u>777 076</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>719 908</u> 685 245	<u>713 034</u> 685 245	<u>730 387</u> 685 245	<u>744 219</u> 685 245	<u>706 397</u> 685 245	<u>718 162</u> 685 245	<u>733 880</u> 685 245
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>796 566</u> 763 151	<u>790 612</u> 763 151	<u>805 642</u> 763 151		<u>784 864</u> 763 151	<u>795 053</u> 763 151	
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>55 008</u> 51 529	<u>54 205</u> 51 529	<u>56 232</u> 51 529	<u>57 847</u> 51 529	<u>53 429</u> 51 529	<u>54 804</u> 51 529	<u>56 640</u> 51 529
225-204-0602	2	.	1	675	<u>43 099</u> 40 229	<u>42 421</u> 40 229	<u>44 132</u> 40 229	<u>45 495</u> 40 229	<u>41 767</u> 40 229	<u>42 927</u> 40 229	<u>44 476</u> 40 229
225-204-0603	3	.	1	550	<u>37 645</u> 35 257	<u>37 093</u> 35 257	<u>38 486</u> 35 257	<u>39 597</u> 35 257	<u>36 560</u> 35 257	<u>37 505</u> 35 257	<u>38 767</u> 35 257

					-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.				
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>595 257</u> 551 451	<u>604 196</u> 551 451
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>445 112</u> 409 520	<u>452 586</u> 409 520
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>524 053</u> 488 170	<u>531 177</u> 488 170
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>644 734</u> 605 692	<u>652 078</u> 605 692
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>779 024</u> 727 734	<u>789 043</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>735 836</u> 685 245	<u>745 896</u> 685 245
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932		
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>56 868</u> 51 529	<u>58 043</u> 51 529
225-204-0602	2	.	1	675	<u>44 669</u> 40 229	<u>45 660</u> 40 229
225-204-0603	3	.	1	550	<u>38 924</u> 35 257	<u>39 732</u> 35 257

							-	-	-	-	-
225-204-0604	4	.	1	475	<u>28 647</u> 26 233	<u>27 965</u> 26 233	<u>30 621</u> 28 477	<u>33 581</u> 28 477	<u>31 721</u> 28 477	<u>32 534</u> 28 477	<u>33 697</u> 28 477
225-204-0605	5	.	1	400	<u>22 997</u> 20 986	<u>22 423</u> 20 986	<u>24 840</u> 23 052	<u>27 332</u> 23 052	<u>25 766</u> 23 052	<u>26 451</u> 23 052	<u>27 430</u> 23 052
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>24 735</u> 22 690	<u>24 161</u> 22 690	<u>26 684</u> 24 860	<u>29 177</u> 24 860	<u>27 610</u> 24 860	<u>28 295</u> 24 860	<u>29 275</u> 24 860
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 585</u> 17 051	<u>18 155</u> 17 051	<u>20 250</u> 18 878				
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>18 753</u> 17 411						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 070</u> 26 233	<u>27 596</u> 26 233	<u>25 069</u> 23 504	<u>27 125</u> 23 504	<u>25 833</u> 23 504	<u>26 398</u> 23 504	<u>27 206</u> 23 504
225-204-0807	45	.	1	510	<u>42 164</u> 39 348	<u>41 432</u> 39 348	<u>35 347</u> 32 997	<u>38 526</u> 32 997	<u>36 528</u> 32 997	<u>37 402</u> 32 997	<u>38 651</u> 32 997
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>32 759</u> 30 167	<u>32 041</u> 30 167	<u>32 087</u> 29 833	<u>35 203</u> 29 833	<u>33 244</u> 29 833	<u>34 101</u> 29 833	<u>35 325</u> 29 833
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>34 893</u> 31 479	<u>33 888</u> 31 479	<u>35 516</u> 32 545	<u>39 879</u> 32 545	<u>37 137</u> 32 545	<u>38 336</u> 32 545	<u>40 050</u> 32 545
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>106 802</u> 98 371	<u>104 469</u> 98 371	<u>82 843</u> 75 937	<u>92 970</u> 75 937	<u>86 606</u> 75 937	<u>89 390</u> 75 937	<u>93 368</u> 75 937
225-204-1000	13015-2012	.									

					-	-
225-204-0604	4	.	1	475	<u>31 604</u> 28 477	<u>32 302</u> 28 477
225-204-0605	5	.	1	400	<u>25 668</u> 23 052	<u>26 255</u> 23 052
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>27 512</u> 24 860	<u>28 099</u> 24 860
225-204-0607	-1	.	1	300		
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>25 752</u> 23 504	<u>26 237</u> 23 504
225-204-0807	45	.	1	510	<u>36 403</u> 32 997	<u>37 152</u> 32 997
225-204-0900	13015-2012	.				
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>33 122</u> 29 833	<u>33 856</u> 29 833
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>36 965</u> 32 545	<u>37 994</u> 32 545
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>86 208</u> 75 937	<u>88 595</u> 75 937
225-204-1000	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 981</u> 5 424	<u>5 812</u> 5 424	<u>5 500</u> 5 063	<u>6 012</u> 5 063	<u>5 587</u> 5 063	<u>5 764</u> 5 063	<u>6 025</u> 5 063
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 814</u> 4 520	<u>4 738</u> 4 520	<u>4 751</u> 4 520	<u>4 904</u> 4 520	<u>4 713</u> 4 520	<u>4 789</u> 4 520	<u>4 904</u> 4 520
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>156 875</u> 146 799						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>11 909</u> 10 475						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>294 490</u> 280 175						
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>188 651</u> 176 411	<u>185 506</u> 176 411	<u>219 342</u> 207 924	<u>232 991</u> 207 924	<u>224 413</u> 207 924	<u>228 166</u> 207 924	<u>233 527</u> 207 924
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>236 777</u> 219 342						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>195 660</u> 183 244						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>334 098</u> 314 775						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>70 666</u> 66 453						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>65 187</u> 61 082						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>58 944</u> 54 961						

					-	-	-	-		-	-
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 415</u> 5 063	<u>5 487</u> 5 063	<u>5 481</u> 5 063	<u>5 696</u> 5 063	<u>5 434</u> 5 063	<u>5 585</u> 5 063	<u>5 507</u> 5 063
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 686</u> 4 520	<u>4 802</u> 4 520	<u>4 669</u> 4 520	<u>4 763</u> 4 520	<u>4 802</u> 4 520	<u>4 853</u> 4 520	<u>4 668</u> 4 520
225-204-1006	3-	.	1	1750							
225-204-1007	-1	.	1	300							
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190							
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>218 784</u> 207 924	<u>216 586</u> 207 924	<u>222 135</u> 207 924	<u>226 558</u> 207 924	<u>214 464</u> 207 924	<u>218 226</u> 207 924	<u>223 252</u> 207 924
225-204-1307	35-15	.	1	3280							
225-204-1309	35-10	.	1	2200							
225-204-1310	35-15	.	1	3275							
225-204-1313	32.9	.	1	725							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725							

					-	-
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 584</u> 5 063	<u>5 864</u> 5 063
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 723</u> 4 520	<u>4 904</u> 4 520
225-204-1006	3-	.	1	1750		
225-204-1007	-1	.	1	300		
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1302	1	.	1	2190		
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>223 877</u> 207 924	<u>227 094</u> 207 924
225-204-1307	35-15	.	1	3280		
225-204-1309	35-10	.	1	2200		
225-204-1310	35-15	.	1	3275		
225-204-1313	32.9	.	1	725		
225-204-1314	32.9-1	.	1	725		
225-204-1315	32.9-2	.	1	725		

							-	-	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>34 639</u> 32 790	<u>34 208</u> 32 790	<u>37 878</u> 36 161	<u>39 748</u> 36 161	<u>38 573</u> 36 161	<u>39 087</u> 36 161	<u>39 822</u> 36 161
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>54 020</u> 49 841	<u>52 871</u> 49 841	<u>59 361</u> 55 597	<u>64 347</u> 55 597	<u>61 213</u> 55 597	<u>62 584</u> 55 597	<u>64 543</u> 55 597
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>79 024</u> 72 794	<u>77 300</u> 72 794	<u>87 889</u> 82 266	<u>95 368</u> 82 266	<u>90 667</u> 82 266	<u>92 724</u> 82 266	<u>95 661</u> 82 266
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>111 252</u> 102 831	<u>108 954</u> 102 831	<u>125 177</u> 117 522	<u>135 148</u> 117 522	<u>128 881</u> 117 522	<u>131 623</u> 117 522	<u>135 540</u> 117 522
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>147 616</u> 135 752	<u>144 313</u> 135 752	<u>168 070</u> 157 299	<u>182 404</u> 157 299	<u>173 395</u> 157 299	<u>177 336</u> 157 299	<u>182 967</u> 157 299
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>181 712</u> 167 229	<u>177 691</u> 167 229	<u>207 533</u> 194 364	<u>224 983</u> 194 364	<u>214 016</u> 194 364	<u>218 814</u> 194 364	<u>225 669</u> 194 364
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>41 455</u> 38 692	<u>40 737</u> 38 692	<u>48 685</u> 46 105	<u>51 801</u> 46 105	<u>49 842</u> 46 105	<u>50 699</u> 46 105	<u>51 923</u> 46 105
225-204-1505	6	.	1	760	<u>56 001</u> 51 939	<u>54 910</u> 51 939	<u>66 144</u> 62 377	<u>70 881</u> 62 377	<u>67 904</u> 62 377	<u>69 206</u> 62 377	<u>71 067</u> 62 377
225-204-1507	7	.	1	230	<u>16 968</u> 15 739	<u>16 638</u> 15 739	<u>18 282</u> 17 176	<u>19 716</u> 17 176	<u>18 815</u> 17 176	<u>19 209</u> 17 176	<u>19 772</u> 17 176
225-204-1512	1	.	1	500	<u>33 294</u> 30 691	<u>32 576</u> 30 691	<u>36 697</u> 34 353	<u>39 813</u> 34 353	<u>37 855</u> 34 353	<u>38 712</u> 34 353	<u>39 936</u> 34 353

226.

226-1.

					-	-	-	-		-	-
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>37 802</u> 36 161	<u>37 501</u> 36 161	<u>38 261</u> 36 161	<u>38 867</u> 36 161	<u>37 210</u> 36 161	<u>37 725</u> 36 161	<u>38 414</u> 36 161
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>59 157</u> 55 597	<u>58 354</u> 55 597	<u>60 381</u> 55 597	<u>61 997</u> 55 597	<u>57 579</u> 55 597	<u>58 953</u> 55 597	<u>60 789</u> 55 597
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>87 583</u> 82 266	<u>86 379</u> 82 266	<u>89 419</u> 82 266	<u>91 842</u> 82 266	<u>85 216</u> 82 266	<u>87 277</u> 82 266	<u>90 031</u> 82 266
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>124 769</u> 117 522	<u>123 163</u> 117 522	<u>127 217</u> 117 522	<u>130 448</u> 117 522	<u>121 612</u> 117 522	<u>124 361</u> 117 522	<u>128 033</u> 117 522
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>167 483</u> 157 299	<u>165 175</u> 157 299	<u>171 002</u> 157 299	<u>175 647</u> 157 299	<u>162 946</u> 157 299	<u>166 897</u> 157 299	<u>172 175</u> 157 299
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>206 819</u> 194 364	<u>204 009</u> 194 364	<u>211 103</u> 194 364	<u>216 758</u> 194 364	<u>201 296</u> 194 364	<u>206 105</u> 194 364	<u>212 531</u> 194 364
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>48 557</u> 46 105	<u>48 055</u> 46 105	<u>49 322</u> 46 105	<u>50 332</u> 46 105	<u>47 571</u> 46 105	<u>48 430</u> 46 105	<u>49 577</u> 46 105
225-204-1505	6	.	1	760	<u>65 950</u> 62 377	<u>65 188</u> 62 377	<u>67 113</u> 62 377	<u>68 648</u> 62 377	<u>64 451</u> 62 377	<u>65 757</u> 62 377	<u>67 501</u> 62 377
225-204-1507	7	.	1	230	<u>18 224</u> 17 176	<u>17 993</u> 17 176	<u>18 576</u> 17 176	<u>19 040</u> 17 176	<u>17 770</u> 17 176	<u>18 165</u> 17 176	<u>18 693</u> 17 176
225-204-1512	1	.	1	500	<u>36 570</u> 34 353	<u>36 068</u> 34 353	<u>37 335</u> 34 353	<u>38 345</u> 34 353	<u>35 583</u> 34 353	<u>36 442</u> 34 353	<u>37 590</u> 34 353

					-	-
225-204-1400	13015-2012	.				
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>38 500</u> 36 161	<u>38 940</u> 36 161
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>61 018</u> 55 597	<u>62 193</u> 55 597
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>90 374</u> 82 266	<u>92 136</u> 82 266
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>128 490</u> 117 522	<u>130 840</u> 117 522
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>172 832</u> 157 299	<u>176 210</u> 157 299
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>213 331</u> 194 364	<u>217 443</u> 194 364
225-204-1500	13015-2012	.				
225-204-1504	5	.	1	500	<u>49 720</u> 46 105	<u>50 454</u> 46 105
225-204-1505	6	.	1	760	<u>67 718</u> 62 377	<u>68 834</u> 62 377
225-204-1507	7	.	1	230	<u>18 759</u> 17 176	<u>19 096</u> 17 176
225-204-1512	1	.	1	500	<u>37 733</u> 34 353	<u>38 467</u> 34 353

226-101.

							-	-	-	-		-
226-101-0100	350 19804-2012											
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>14 647</u> 13 116	<u>14 169</u> 13 116	<u>14 211</u> 13 116	<u>13 849</u> 13 116	<u>14 568</u> 13 116	<u>13 729</u> 13 116	<u>14 726</u> 13 116	<u>14 885</u> 13 116
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>16 234</u> 14 673	<u>15 756</u> 14 673	<u>15 838</u> 14 673	<u>15 437</u> 14 673	<u>16 155</u> 14 673	<u>15 330</u> 14 673	<u>16 155</u> 14 673	<u>16 472</u> 14 673
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 092</u> 18 458	<u>19 615</u> 18 458	<u>19 697</u> 18 458	<u>19 297</u> 18 458	<u>20 013</u> 18 458	<u>19 190</u> 18 458	<u>20 013</u> 18 458	<u>20 329</u> 18 458
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>29 551</u> 27 733	<u>29 075</u> 27 733	<u>29 172</u> 27 733	<u>28 757</u> 27 733	<u>29 472</u> 27 733	<u>28 611</u> 27 733	<u>29 788</u> 27 733	<u>29 788</u> 27 733
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>31 798</u> 29 937	<u>31 322</u> 29 937	<u>31 419</u> 29 937	<u>31 004</u> 29 937	<u>31 719</u> 29 937	<u>30 859</u> 29 937	<u>32 034</u> 29 937	<u>32 034</u> 29 937
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>37 512</u> 35 542							

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311							
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>16 792</u> 14 673	<u>15 605</u> 14 673	<u>16 075</u> 14 673	<u>16 792</u> 14 673	<u>15 917</u> 14 673	<u>15 322</u> 14 673	<u>15 667</u> 14 673
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 649</u> 18 458	<u>19 465</u> 18 458	<u>19 934</u> 18 458	<u>20 649</u> 18 458	<u>19 776</u> 18 458	<u>19 182</u> 18 458	<u>19 527</u> 18 458
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>30 032</u> 27 733	<u>28 924</u> 27 733	<u>29 393</u> 27 733	<u>30 107</u> 27 733	<u>29 235</u> 27 733	<u>28 642</u> 27 733	<u>28 995</u> 27 733
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>32 277</u> 29 937	<u>31 172</u> 29 937	<u>31 640</u> 29 937	<u>32 353</u> 29 937	<u>31 482</u> 29 937	<u>30 890</u> 29 937	<u>31 242</u> 29 937
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7							

				,	-
226-101-0100	350 19804-2012				
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	$\frac{16\,792}{14\,673}$
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	$\frac{20\,649}{18\,458}$
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	$\frac{30\,107}{27\,733}$
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	$\frac{32\,353}{29\,937}$
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	

							-	-	-	-		-
226-101-0200	400 19804-2012											
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>17 376</u> 15 435	<u>16 761</u> 15 435	<u>16 866</u> 15 435	<u>16 350</u> 15 435	<u>17 274</u> 15 435	<u>16 212</u> 15 435	<u>17 274</u> 15 435	<u>17 682</u> 15 435
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>21 547</u> 19 509	<u>20 926</u> 19 509	<u>21 032</u> 19 509	<u>20 511</u> 19 509	<u>21 444</u> 19 509	<u>20 372</u> 19 509	<u>21 444</u> 19 509	<u>21 856</u> 19 509
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>21 513</u> 19 471	<u>20 890</u> 19 471	<u>20 996</u> 19 471	<u>20 474</u> 19 471	<u>21 409</u> 19 471	<u>20 335</u> 19 471	<u>21 409</u> 19 471	<u>21 822</u> 19 471
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>36 758</u> 34 409	<u>36 132</u> 34 409	<u>36 239</u> 34 409	<u>35 714</u> 34 409	<u>36 654</u> 34 409	<u>35 574</u> 34 409	<u>36 654</u> 34 409	<u>37 069</u> 34 409
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>35 935</u> 33 604							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>50 231</u> 47 620							

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>18 094</u> 15 435	<u>16 567</u> 15 435	<u>17 172</u> 15 435	<u>18 094</u> 15 435	<u>16 968</u> 15 435	<u>16 202</u> 15 435	<u>16 646</u> 15 435
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>22 272</u> 19 509	<u>20 730</u> 19 509	<u>21 341</u> 19 509	<u>22 272</u> 19 509	<u>21 135</u> 19 509	<u>20 361</u> 19 509	<u>20 810</u> 19 509
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>22 239</u> 19 471	<u>20 693</u> 19 471	<u>21 306</u> 19 471	<u>22 239</u> 19 471	<u>21 100</u> 19 471	<u>20 324</u> 19 471	<u>20 774</u> 19 471
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>37 489</u> 34 409	<u>35 934</u> 34 409	<u>36 550</u> 34 409	<u>37 489</u> 34 409	<u>36 343</u> 34 409	<u>35 563</u> 34 409	<u>36 016</u> 34 409
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5							

				,	-
226-101-0200	400 19804-2012				
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>18 094</u> 15 435
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>22 272</u> 19 509
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>22 239</u> 19 471
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>37 489</u> 34 409
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	

226-102.

							-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>844 998</u> 802 949						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>870 202</u> 827 659	<u>860 404</u> 827 659	<u>862 405</u> 827 659	<u>880 078</u> 827 659	<u>857 311</u> 827 659	<u>866 953</u> 827 659	<u>881 637</u> 827 659
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>932 776</u> 880 486						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>981 348</u> 928 106	<u>968 274</u> 928 106	<u>970 944</u> 928 106	<u>994 527</u> 928 106	<u>964 147</u> 928 106	<u>977 013</u> 928 106	<u>996 607</u> 928 106
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 738 589</u> 1 650 499	<u>1 717 823</u> 1 650 499	<u>1 722 065</u> 1 650 499	<u>1 759 519</u> 1 650 499	<u>1 711 269</u> 1 650 499	<u>1 731 704</u> 1 650 499	<u>1 762 824</u> 1 650 499
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 808 549</u> 1 712 687						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>2 058 293</u> 1 957 535						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 836 961</u> 1 736 142						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 875 393</u> 1 773 820	<u>1 850 474</u> 1 773 820	<u>1 855 564</u> 1 773 820	<u>1 900 509</u> 1 773 820	<u>1 842 609</u> 1 773 820	<u>1 867 131</u> 1 773 820	<u>1 904 475</u> 1 773 820
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>912 886</u> 860 987						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 599 427</u> 1 517 386						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 657 658</u> 1 571 154						

					-	-	-	-		-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>853 861</u> 827 659	<u>868 577</u> 827 659	<u>850 872</u> 827 659	<u>863 704</u> 827 659	<u>875 075</u> 827 659	<u>875 075</u> 827 659	<u>851 502</u> 827 659
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500							
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>959 543</u> 928 106	<u>979 181</u> 928 106	<u>955 555</u> 928 106	<u>972 678</u> 928 106	<u>987 851</u> 928 106	<u>987 851</u> 928 106	<u>956 396</u> 928 106
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 703 957</u> 1 650 499	<u>1 735 146</u> 1 650 499	<u>1 697 623</u> 1 650 499	<u>1 724 819</u> 1 650 499	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 698 959</u> 1 650 499
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100							
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200							
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 833 835</u> 1 773 820	<u>1 871 262</u> 1 773 820	<u>1 826 234</u> 1 773 820	<u>1 858 869</u> 1 773 820	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 827 836</u> 1 773 820
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500							
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670							
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500							

					-	-
226-102-0100	13015-2012	.				
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370		
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>858 766</u> 827 659	<u>881 637</u> 827 659
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500		
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>966 089</u> 928 106	<u>996 607</u> 928 106
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 714 353</u> 1 650 499	<u>1 762 824</u> 1 650 499
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100		
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100		
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200		
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 846 310</u> 1 773 820	<u>1 904 475</u> 1 773 820
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500		
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670		
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500		

							-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 804 515</u> 1 708 733						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 938 001</u> 1 839 601						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 841 807</u> 1 740 893						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 670 732</u> 1 583 973						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 947 147</u> 1 844 168						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>488 460</u> 458 883						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>230 212</u> 208 899						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>286 893</u> 264 467	<u>280 432</u> 264 467	<u>281 752</u> 264 467		<u>265 793</u> 252 114	<u>272 150</u> 252 114	
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>342 736</u> 314 416						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 494</u> 120 496						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>189 038</u> 168 332						

					-	-	-	-		-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100							
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200							
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200							
226-102-0118	-9	.	1	5000							
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200							
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>276 118</u> 264 467	<u>285 822</u> 264 467	<u>274 148</u> 264 467	<u>270 008</u> 252 114	<u>290 106</u> 264 467	<u>290 106</u> 264 467	<u>261 963</u> 252 114
226-102-0302	-18	.	1	5400							
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350							
226-102-0402	1-6	.	1	4250							

					-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100		
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100		
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200		
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500		
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200		
226-102-0118	-9	.	1	5000		
226-102-0200	13015-2012	.				
226-102-0205	14	.	1	4200		
226-102-0300	25912-2015	.				
226-102-0301	-14	.	1	4200		
226-102-0302	-18	.	1	5400		
226-102-0400	13015-2012	.				
226-102-0401	1-4	.	1	2350		
226-102-0402	1-6	.	1	4250		

							-	-	-	-	-
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>432 035</u> 392 564						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>282 718</u> 255 175						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 870</u> 86 171	<u>93 486</u> 86 171	<u>94 178</u> 86 171	<u>100 281</u> 86 171	<u>92 418</u> 86 171	<u>95 748</u> 86 171	<u>100 820</u> 86 171
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>209 037</u> 191 219						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>150 448</u> 136 698						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>247 193</u> 225 066						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 478</u> 178 586	<u>192 325</u> 178 586	<u>193 582</u> 178 586	<u>204 679</u> 178 586	<u>190 383</u> 178 586	<u>196 438</u> 178 586	<u>205 659</u> 178 586
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>194 410</u> 170 198	<u>186 565</u> 170 198	<u>188 168</u> 170 198		<u>184 089</u> 170 198	<u>191 809</u> 170 198	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>324 382</u> 288 822	<u>313 154</u> 288 822	<u>315 447</u> 288 822	<u>335 700</u> 288 822	<u>309 609</u> 288 822	<u>320 659</u> 288 822	<u>337 487</u> 288 822
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>478 529</u> 431 946						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>34 324</u> 31 451						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>38 725</u> 34 966						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>56 371</u> 50 865						

					-	-	-	-		-	-
226-102-0403	1-8	.	1	7750							
226-102-0404	2-6	.	1	5500							
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>91 227</u> 86 171	<u>96 309</u> 86 171	<u>90 194</u> 86 171	<u>94 626</u> 86 171	<u>98 553</u> 86 171	<u>98 553</u> 86 171	<u>90 412</u> 86 171
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430							
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700							
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320							
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>188 217</u> 178 586	<u>197 458</u> 178 586	<u>186 340</u> 178 586	<u>194 398</u> 178 586	<u>201 538</u> 178 586	<u>201 538</u> 178 586	<u>186 735</u> 178 586
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>181 327</u> 170 198	<u>193 109</u> 170 198	<u>178 934</u> 170 198	<u>189 208</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>179 439</u> 170 198
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>305 656</u> 288 822	<u>322 521</u> 288 822	<u>302 231</u> 288 822	<u>316 936</u> 288 822	<u>329 967</u> 288 822	<u>329 967</u> 288 822	<u>302 953</u> 288 822
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300							
226-102-0419	200.75.15	.	1	550							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100							

					-	-
226-102-0403	1-8	.	1	7750		
226-102-0404	2-6	.	1	5500		
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>92 921</u> 86 171	<u>100 820</u> 86 171
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430		
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700		
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320		
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>191 297</u> 178 586	<u>205 659</u> 178 586
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100		
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>311 277</u> 288 822	<u>337 487</u> 288 822
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300		
226-102-0419	200.75.15	.	1	550		
226-102-0420	200.100.15	.	1	750		
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100		

							-	-	-	-	-
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>108 954</u> 98 817						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>147 721</u> 134 024						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>222 514</u> 202 151						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>270 716</u> 245 408						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>294 254</u> 271 485						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>130 006</u> 117 469						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>120 482</u> 108 184	<u>116 661</u> 108 184	<u>117 442</u> 108 184	<u>124 333</u> 108 184	<u>115 384</u> 108 184	<u>119 215</u> 108 184	<u>124 941</u> 108 184

226-103.

							-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.									
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>137 185</u> 126 495	<u>134 108</u> 126 495	<u>134 737</u> 126 495	<u>140 285</u> 126 495	<u>133 137</u> 126 495	<u>136 165</u> 126 495	<u>140 775</u> 126 495

					-	-	-	-		-	-
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000							
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700							
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000							
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000							
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250							
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497							
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>114 110</u> 108 184	<u>119 849</u> 108 184	<u>112 944</u> 108 184	<u>117 948</u> 108 184	<u>122 382</u> 108 184	<u>122 382</u> 108 184	<u>113 190</u> 108 184

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.										
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>132 054</u> 126 495	<u>136 675</u> 126 495	<u>131 116</u> 126 495	<u>135 145</u> 126 495	<u>138 715</u> 126 495	<u>138 715</u> 126 495	<u>131 313</u> 126 495	<u>133 594</u> 126 495

					-	-
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000		
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700		
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000		
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000		
226-102-0500	13015-2012	.				
226-102-0502	6	.	1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497		
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>116 023</u> 108 184	<u>124 941</u> 108 184

					-
226-103-0100	13015-2012	.			
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>140 775</u> 126 495

[illegible]

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.										
226-103-1108	2	.	1	600								
226-103-1109	3	.	1	700								
226-103-1400	13015-2012	.										
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380								
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350								
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>6 006</u> 5 532	<u>6 560</u> 5 532	<u>5 893</u> 5 532	<u>6 377</u> 5 532	<u>6 805</u> 5 532	<u>6 805</u> 5 532	<u>5 917</u> 5 532	<u>6 191</u> 5 532
226-103-1410	-5	.	1	190								
226-103-1600	13015-2012	.										
226-103-1601	450	.	1	7700								
226-103-1602	500	.	1	8350								
226-103-1603	600 -	.	1	9650								
226-103-1604	650 -	.	1	10300								
226-103-1605	700 -	.	1	10950								
226-103-1700	13015-2012	.										

				,	-
226-103-1100	13015-2012	.			
226-103-1108	2	.	1	600	
226-103-1109	3	.	1	700	
226-103-1400	13015-2012	.			
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 052</u> 5 532
226-103-1410	-5	.	1	190	
226-103-1600	13015-2012	.			
226-103-1601	450	.	1	7700	
226-103-1602	500	.	1	8350	
226-103-1603	600 -	.	1	9650	
226-103-1604	650 -	.	1	10300	
226-103-1605	700 -	.	1	10950	
226-103-1700	13015-2012	.			

							-	-	-	-	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>128 078</u> 115 567						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>168 876</u> 151 045						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>197 965</u> 177 084						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>133 921</u> 121 295						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>151 971</u> 137 391						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>187 223</u> 169 152						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>220 435</u> 198 912						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>189 131</u> 171 343						

226-104.

							-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>13 830 333</u> 13 252 990						
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 767 717</u> 2 628 739						

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500								
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630								
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250								
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500								
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900								
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600								
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300								
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520								

					-	-	-	-		-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200							
226-104-0103	-21	.	1	19700							

8.04-08-2021

				,	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	

				,	-	-
226-104-0100	13015-2012	.				
226-104-0101	-42	.	1	71200		
226-104-0103	-21	.	1	19700		

							-	-	-	-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>3 111 294</u> 2 927 360	<u>3 062 807</u> 2 927 360	<u>3 072 312</u> 2 927 360	<u>3 161 529</u> 2 927 360	<u>3 048 119</u> 2 927 360	<u>3 095 621</u> 2 927 360	<u>3 169 165</u> 2 927 360
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 202 597</u> 3 015 625	<u>3 153 618</u> 3 015 625	<u>3 163 219</u> 3 015 625	<u>3 253 342</u> 3 015 625	<u>3 138 780</u> 3 015 625	<u>3 186 765</u> 3 015 625	<u>3 261 055</u> 3 015 625
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 957 693</u> 3 794 521						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 510 359</u> 3 344 349						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 372 021</u> 3 164 879	<u>3 316 397</u> 3 164 879	<u>3 327 300</u> 3 164 879	<u>3 429 651</u> 3 164 879	<u>3 299 546</u> 3 164 879	<u>3 354 041</u> 3 164 879	<u>3 438 411</u> 3 164 879
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 920 910</u> 5 642 703	<u>5 902 721</u> 5 642 703	<u>5 920 910</u> 5 642 703				
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>12 925 594</u> 12 403 401						
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 539 415</u> 2 424 263						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 121 414</u> 2 981 520						
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 603 099</u> 3 440 860						
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 955 846</u> 5 682 114						
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 725 907</u> 1 635 306						
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 209 303</u> 2 095 034						

					-	-	-	-		-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>3 030 215</u> 2 927 360	<u>3 103 457</u> 2 927 360	<u>3 014 541</u> 2 927 360	<u>3 079 947</u> 2 927 360	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>3 019 384</u> 2 927 360
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 120 695</u> 3 015 625	<u>3 194 681</u> 3 015 625	<u>3 104 862</u> 3 015 625	<u>3 170 932</u> 3 015 625	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 109 754</u> 3 015 625
226-104-0106	-22,16	.	1	19900							
226-104-0107	-24	.	1	22600							
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 279 006</u> 3 164 879	<u>3 363 031</u> 3 164 879	<u>3 261 026</u> 3 164 879	<u>3 336 060</u> 3 164 879	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 266 581</u> 3 164 879
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 840 349</u> 5 642 703	<u>5 974 515</u> 5 642 703	<u>5 812 546</u> 5 642 703		<u>6 040 502</u> 5 642 703	<u>6 040 502</u> 5 642 703	
226-104-0110	-42	.	1	62500							
226-104-0117	-18	.	1	15200							
226-104-0118	-21	.	1	18300							
226-104-0119	-24	.	1	21300							
226-104-0120	-33	.	1	36500							
226-104-0121	12	.	1	13200							
226-104-0122	15	.	1	16500							

					-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>3 055 031</u> 2 927 360	<u>3 169 165</u> 2 927 360
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 145 763</u> 3 015 625	<u>3 261 055</u> 3 015 625
226-104-0106	-22,16	.	1	19900		
226-104-0107	-24	.	1	22600		
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 307 476</u> 3 164 879	<u>3 438 411</u> 3 164 879
226-104-0109	-33	.	1	37700		
226-104-0110	-42	.	1	62500		
226-104-0117	-18	.	1	15200		
226-104-0118	-21	.	1	18300		
226-104-0119	-24	.	1	21300		
226-104-0120	-33	.	1	36500		
226-104-0121	12	.	1	13200		
226-104-0122	15	.	1	16500		

							-	-	-	-	-
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 902 919</u> 2 760 859						
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 820 240</u> 3 633 963						
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 311 940</u> 4 100 112						
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 883 688</u> 6 554 354						
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 063 624</u> 9 594 323						
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>2 785 848</u> 2 712 053	<u>2 834 804</u> 2 712 053	<u>2 843 367</u> 2 712 053	<u>2 931 412</u> 2 712 053	<u>2 822 347</u> 2 712 053	<u>2 865 148</u> 2 712 053	<u>2 931 412</u> 2 712 053
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 157 441</u> 3 073 660	<u>3 213 292</u> 3 073 660	<u>3 223 062</u> 3 073 660	<u>3 323 507</u> 3 073 660	<u>3 199 081</u> 3 073 660	<u>3 247 910</u> 3 073 660	<u>3 323 507</u> 3 073 660
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>3 826 469</u> 3 647 381						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>4 004 989</u> 3 816 380						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>4 972 855</u> 4 737 318						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>8 712 134</u> 8 312 548						
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 987 740</u> 1 898 455						

					-	-	-	-		-	-
226-104-0123	18	.	1	19800							
226-104-0124	21	.	1	25900							
226-104-0125	24	.	1	29600							
226-104-0126	33	.	1	45200							
226-104-0127	42	.	1	63250							
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>2 806 216</u> 2 712 053	<u>2 865 148</u> 2 712 053	<u>2 795 190</u> 2 712 053	<u>2 851 026</u> 2 712 053	<u>2 900 452</u> 2 712 053	<u>2 900 452</u> 2 712 053	<u>2 798 231</u> 2 712 053
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 180 678</u> 3 073 660	<u>3 247 910</u> 3 073 660	<u>3 168 099</u> 3 073 660	<u>3 231 799</u> 3 073 660	<u>3 288 187</u> 3 073 660	<u>3 288 187</u> 3 073 660	<u>3 171 569</u> 3 073 660
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200							
226-104-0204	98	.	1	25600							
226-104-0206	115	.	1	32100							
226-104-0214	165	.	1	53200							
226-104-0219	50	.	1	11700							

					-	-
226-104-0123	18	.	1	19800		
226-104-0124	21	.	1	25900		
226-104-0125	24	.	1	29600		
226-104-0126	33	.	1	45200		
226-104-0127	42	.	1	63250		
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>2 828 575</u> 2 712 053	<u>2 931 412</u> 2 712 053
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 206 187</u> 3 073 660	<u>3 323 507</u> 3 073 660
226-104-0200	13015-2012	.				
226-104-0202	93	.	1	24200		
226-104-0204	98	.	1	25600		
226-104-0206	115	.	1	32100		
226-104-0214	165	.	1	53200		
226-104-0219	50	.	1	11700		

							-	-	-	-	-
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>2 504 657</u> 2 391 906						
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>4 232 445</u> 4 060 016						
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>4 590 242</u> 4 380 698						
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>5 928 942</u> 5 642 839						
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>7 175 520</u> 6 818 104						
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>3 798 211</u> 3 625 696						
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>4 935 736</u> 4 711 677						

25.

251.

251-3.

251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 199 632</u> 4 068 080						

				,	-	-	-	-		-	-
226-104-0223	60	.	1	14800							
226-104-0225	73	.	1	20800							
226-104-0229	93	.	1	27800							
226-104-0233	115	.	1	39500							
226-104-0237	135	.	1	50400							
226-104-0243	93	.	1	22800							
226-104-0245	115	.	1	29600							

				,	-	-	-	-		-	-	-
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, 1453-2005 RWS2012-07 (2768)		1	54673								

				,	-	-
226-104-0223	60	.	1	14800		
226-104-0225	73	.	1	20800		
226-104-0229	93	.	1	27800		
226-104-0233	115	.	1	39500		
226-104-0237	135	.	1	50400		
226-104-0243	93	.	1	22800		
226-104-0245	115	.	1	29600		

				,	-
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	

							-	-	-	-	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 917 982</u> 3 796 875						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 354</u> 19 708	<u>20 761</u> 19 708	<u>20 887</u> 19 708	<u>21 704</u> 19 708	<u>20 667</u> 19 708	<u>21 105</u> 19 708	<u>21 791</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>15 924</u> 15 368	<u>16 323</u> 15 368	<u>16 447</u> 15 368	<u>17 249</u> 15 368	<u>16 231</u> 15 368	<u>16 660</u> 15 368	<u>17 335</u> 15 368

255.

255-1.

255-101.

					,	.	-	-	-	-	-	
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>33 557</u> 32 229	<u>35 235</u> 33 117	<u>33 557</u> 32 229	<u>33 557</u> 32 229	<u>41 269</u> 38 916	<u>33 557</u> 32 229	<u>33 557</u> 32 229	<u>43 138</u> 41 131

					-	-	-	-		-	-	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739								
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204								
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200								
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372								
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 542</u> 19 708	<u>20 683</u> 19 708	<u>20 447</u> 19 708	<u>20 936</u> 19 708	<u>21 504</u> 19 708	<u>20 908</u> 19 708	<u>20 435</u> 19 708	<u>20 707</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>16 108</u> 15 368	<u>16 246</u> 15 368	<u>16 014</u> 15 368	<u>16 495</u> 15 368	<u>17 053</u> 15 368	<u>16 467</u> 15 368	<u>16 003</u> 15 368	<u>16 269</u> 15 368

					-	-	-		-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>34 836</u> 32 229	<u>42 790</u> 41 131	<u>33 557</u> 32 229	<u>33 557</u> 32 229	<u>42 898</u> 41 131	<u>43 486</u> 41 131	<u>33 557</u> 32 229	<u>33 557</u> 32 229

8.04-08-2021

				,	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015	.			
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>21 738</u> 19 708
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 282</u> 15 368

255-102.

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0400	17608-2017	2									
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>15 907</u> 14 555						
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>16 183</u> 14 826						
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>17 198</u> 15 820						
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>16 368</u> 15 007						
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>16 644</u> 15 278						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0400	17608-2017	2										
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175								

					-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2			
255-102-0200	17608-2017	2			
255-102-0400	17608-2017	2			
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	

							-	-	-	-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>17 659</u> 16 272						
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>17 105</u> 15 730						
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>18 120</u> 16 724						
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>19 042</u> 17 628						
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 189</u> 1 762						
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 378</u> 1 947						
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 457</u> 1 929						
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 664</u> 2 132						
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 801</u> 2 170	<u>2 571</u> 2 170	<u>2 624</u> 2 170	<u>3 024</u> 2 170	<u>2 505</u> 2 170	<u>2 727</u> 2 170	<u>3 059</u> 2 170

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96								
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96								
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120								
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120								
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 431</u> 2 170	<u>2 764</u> 2 170	<u>2 364</u> 2 170	<u>2 654</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 378</u> 2 170	<u>2 542</u> 2 170

				,	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 059</u> 2 170

					， ， ，	-	-	-	-	-	
255-102-0606	17608-201760	2	1	144	<u>3 077</u> 2 441	<u>2 847</u> 2 441	<u>2 901</u> 2 441	<u>3 300</u> 2 441	<u>2 782</u> 2 441	<u>3 004</u> 2 441	<u>3 336</u> 2 441
255-102-0607	17608-201770	2	1	168	<u>3 452</u> 2 712	<u>3 184</u> 2 712	<u>3 246</u> 2 712	<u>3 712</u> 2 712	<u>3 107</u> 2 712	<u>3 366</u> 2 712	<u>3 753</u> 2 712
255-102-0608	17608-201770	2	1	168	<u>3 913</u> 3 164	<u>3 645</u> 3 164	<u>3 707</u> 3 164	<u>4 173</u> 3 164	<u>3 568</u> 3 164	<u>3 827</u> 3 164	<u>4 214</u> 3 164
255-102-0610	17608-201780	2	1	192	<u>3 118</u> 2 289						

26.

261.

261-1.

261-101.

[illegible]

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 708</u> 2 441	<u>3 040</u> 2 441	<u>2 640</u> 2 441	<u>2 930</u> 2 441	<u>3 187</u> 2 441	<u>3 187</u> 2 441	<u>2 654</u> 2 441	<u>2 819</u> 2 441
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 021</u> 2 712	<u>3 409</u> 2 712	<u>2 942</u> 2 712	<u>3 280</u> 2 712	<u>3 580</u> 2 712	<u>3 580</u> 2 712	<u>2 959</u> 2 712	<u>3 150</u> 2 712
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 482</u> 3 164	<u>3 870</u> 3 164	<u>3 403</u> 3 164	<u>3 741</u> 3 164	<u>4 041</u> 3 164	<u>4 041</u> 3 164	<u>3 420</u> 3 164	<u>3 611</u> 3 164
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192								

					-	-	-	-		-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	10832-2009 1,25-5 , 75	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035

					-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 336</u> 2 441
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 753</u> 2 712
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 214</u> 3 164
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035

							-	-	-	-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{1\,354}{698}$	$\frac{1\,354}{698}$	$\frac{1\,354}{698}$	$\frac{1\,354}{698}$	$\frac{1\,354}{698}$	$\frac{1\,354}{698}$	$\frac{1\,354}{698}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,287}{1\,594}$	$\frac{2\,287}{1\,594}$	$\frac{2\,287}{1\,594}$	$\frac{2\,287}{1\,594}$	$\frac{2\,287}{1\,594}$	$\frac{2\,287}{1\,594}$	$\frac{2\,287}{1\,594}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{4\,306}{3\,628}$	$\frac{4\,306}{3\,628}$	$\frac{4\,306}{3\,628}$	$\frac{4\,306}{3\,628}$	$\frac{4\,306}{3\,628}$	$\frac{4\,306}{3\,628}$	$\frac{4\,306}{3\,628}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,793}{3\,179}$	$\frac{3\,793}{3\,179}$	$\frac{3\,793}{3\,179}$	$\frac{3\,793}{3\,179}$	$\frac{3\,793}{3\,179}$	$\frac{3\,793}{3\,179}$	$\frac{3\,793}{3\,179}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$
261-101-0200	, ,										
261-101-0201	27,5 26633-2012	3	1	2400	$\frac{23\,648}{21\,144}$	$\frac{23\,648}{21\,144}$	$\frac{23\,648}{21\,144}$	$\frac{23\,648}{21\,144}$	$\frac{23\,648}{21\,144}$	$\frac{23\,648}{21\,144}$	$\frac{23\,648}{21\,144}$
261-101-0202	30 26633-2012	3	1	2400	$\frac{25\,458}{22\,919}$	$\frac{25\,458}{22\,919}$	$\frac{25\,458}{22\,919}$	$\frac{25\,458}{22\,919}$	$\frac{25\,458}{22\,919}$	$\frac{25\,458}{22\,919}$	$\frac{25\,458}{22\,919}$
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{22\,849}{20\,361}$	$\frac{22\,849}{20\,361}$	$\frac{22\,849}{20\,361}$	$\frac{22\,849}{20\,361}$	$\frac{22\,849}{20\,361}$	$\frac{22\,849}{20\,361}$	$\frac{22\,849}{20\,361}$
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	$\frac{25\,370}{22\,833}$	$\frac{25\,370}{22\,833}$	$\frac{25\,370}{22\,833}$	$\frac{25\,370}{22\,833}$	$\frac{25\,370}{22\,833}$	$\frac{25\,370}{22\,833}$	$\frac{25\,370}{22\,833}$
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	$\frac{20\,321}{17\,883}$	$\frac{20\,321}{17\,883}$	$\frac{20\,321}{17\,883}$	$\frac{20\,321}{17\,883}$	$\frac{20\,321}{17\,883}$	$\frac{20\,321}{17\,883}$	$\frac{20\,321}{17\,883}$

[illegible]

					-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{1\,354}{698}$	$\frac{1\,354}{698}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,287}{1\,594}$	$\frac{2\,287}{1\,594}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{4\,306}{3\,628}$	$\frac{4\,306}{3\,628}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,793}{3\,179}$	$\frac{3\,793}{3\,179}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$
261-101-0200	, ,					
261-101-0201	26633-2012 27,5	3	1	2400	$\frac{23\,648}{21\,144}$	$\frac{23\,648}{21\,144}$
261-101-0202	26633-2012 30	3	1	2400	$\frac{25\,458}{22\,919}$	$\frac{25\,458}{22\,919}$
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	$\frac{22\,849}{20\,361}$	$\frac{22\,849}{20\,361}$
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	$\frac{25\,370}{22\,833}$	$\frac{25\,370}{22\,833}$
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	$\frac{20\,321}{17\,883}$	$\frac{20\,321}{17\,883}$

[illegible]

					-	-	-	-		-	-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>36 708</u> 34 203	<u>36 708</u> 34 203	<u>36 708</u> 34 203	<u>36 708</u> 34 203	<u>36 708</u> 34 203	<u>36 708</u> 34 203	<u>36 708</u> 34 203
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,										
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360

					-	-
261-101-0206	20910-90	3	1	2100	<u>36 708</u> 34 203	<u>36 708</u> 34 203
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,					
261-101-0308	2694-78	3	2	400	<u>274 700</u> 268 984	<u>274 700</u> 268 984
261-101-0309	1598-96		1	1000	<u>117 821</u> 114 811	<u>117 821</u> 114 811
261-101-0310	, 474-90 ,		1	1040	<u>136 513</u> 133 108	<u>136 513</u> 133 108
261-101-0311	, , 474-90		1	1040	<u>124 080</u> 120 919	<u>124 080</u> 120 919
261-101-0378	, , 22,5 937-92	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360

					,	,	-	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088

[illegible]

					-	-
261-101-0382	, 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная