

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

АБАЙ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ АБАЙ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АБАЙ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ АБАЙ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен 15.03.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-НҚ с 15.03.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		7
211-5.		7
211-6.		7
212.	, , ,	8
212-1.		8
212-4.		42
212-5.		43
22.		46
221.		46
221-1.		46
222.	,	48
222-1.	, ,	48
222-2.	,	50
222-3.	, ,	52
225.		53
225-1.		53
225-2.		58
226.		63
226-1.	,	63
26.		65
261.		65
261-1.		65

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,		
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 768}{1\ 231}$	$\frac{1\ 768}{1\ 231}$	

211-103.

					,		
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\ 201}{435}$	$\frac{1\ 201}{435}$	
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\ 340}{486}$	$\frac{1\ 340}{486}$	
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\ 048}{391}$	$\frac{1\ 048}{391}$	

211-2.

8.04-08-2023

2

211-201.

					-		
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>10 073</u>	<u>12 524</u>	<u>5 852</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>10 001</u>	<u>12 435</u>	<u>5 810</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 929</u>	<u>12 345</u>	<u>5 768</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 929</u>	<u>12 345</u>	<u>5 768</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 929</u>	<u>12 345</u>	<u>5 768</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>9 295</u>	<u>11 693</u>	<u>5 727</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 159</u>	<u>11 523</u>	<u>5 643</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>9 295</u>	<u>11 693</u>	<u>5 277</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>10 169</u>	<u>12 620</u>	<u>5 924</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>10 096</u>	<u>12 530</u>	<u>5 882</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>10 024</u>	<u>12 439</u>	<u>5 840</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>10 024</u>	<u>12 439</u>	<u>5 840</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>10 024</u>	<u>12 439</u>	<u>5 840</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>9 378</u>	<u>11 777</u>	<u>5 797</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 241</u>	<u>11 605</u>	<u>5 713</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>9 378</u>	<u>11 777</u>	<u>5 339</u>

					-		
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>10 268</u>	<u>12 719</u>	<u>5 999</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>10 195</u>	<u>12 628</u>	<u>5 957</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>10 122</u>	<u>12 537</u>	<u>5 914</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>10 122</u>	<u>12 537</u>	<u>5 914</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>10 122</u>	<u>12 537</u>	<u>5 914</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>9 465</u>	<u>11 863</u>	<u>5 871</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 327</u>	<u>11 690</u>	<u>5 785</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>9 465</u>	<u>11 863</u>	<u>5 404</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 371</u>	<u>12 822</u>	<u>6 077</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 297</u>	<u>12 731</u>	<u>6 034</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>10 223</u>	<u>12 639</u>	<u>5 991</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>10 223</u>	<u>12 639</u>	<u>5 991</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>10 223</u>	<u>12 639</u>	<u>5 991</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>9 554</u>	<u>11 953</u>	<u>5 947</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 415</u>	<u>11 778</u>	<u>5 860</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 554</u>	<u>11 953</u>	<u>5 471</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					

					-		
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>10 479</u>	<u>12 930</u>	<u>6 158</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>10 404</u>	<u>12 837</u>	<u>6 114</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>10 329</u>	<u>12 745</u>	<u>6 071</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>10 329</u>	<u>12 745</u>	<u>6 071</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>10 329</u>	<u>12 745</u>	<u>6 071</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>9 648</u>	<u>12 046</u>	<u>6 027</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 507</u>	<u>11 870</u>	<u>5 939</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>9 648</u>	<u>12 046</u>	<u>5 541</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 534</u>	<u>12 985</u>	<u>6 200</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 459</u>	<u>12 892</u>	<u>6 156</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>10 383</u>	<u>12 799</u>	<u>6 112</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>10 383</u>	<u>12 799</u>	<u>6 112</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>10 383</u>	<u>12 799</u>	<u>6 112</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>9 696</u>	<u>12 094</u>	<u>6 067</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 554</u>	<u>11 918</u>	<u>5 979</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>9 696</u>	<u>12 094</u>	<u>5 577</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>10 879</u>	<u>13 474</u>	<u>6 345</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 801</u>	<u>13 377</u>	<u>6 300</u>

					-		
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>10 723</u>	<u>13 281</u>	<u>6 254</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>10 723</u>	<u>13 281</u>	<u>6 254</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>10 723</u>	<u>13 281</u>	<u>6 254</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>10 027</u>	<u>12 566</u>	<u>6 209</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 881</u>	<u>12 383</u>	<u>6 119</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>10 027</u>	<u>12 566</u>	<u>5 714</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>10 879</u>	<u>13 474</u>	<u>6 345</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 801</u>	<u>13 377</u>	<u>6 300</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>10 723</u>	<u>13 281</u>	<u>6 254</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>10 723</u>	<u>13 281</u>	<u>6 254</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>10 723</u>	<u>13 281</u>	<u>6 254</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>10 027</u>	<u>12 566</u>	<u>6 209</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 881</u>	<u>12 383</u>	<u>6 119</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>10 027</u>	<u>12 566</u>	<u>5 714</u>

211-202.

					-		
211-202-0400	1000 1284-2004	3					

8.04-08-2023

6

					-		
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 247</u>	<u>12 842</u>	<u>6 345</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 173</u>	<u>12 750</u>	<u>6 300</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>10 100</u>	<u>12 658</u>	<u>6 254</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>10 027</u>	<u>12 566</u>	<u>6 209</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>9 881</u>	<u>12 383</u>	<u>6 119</u>

211-205.

211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 743</u> 18 142	<u>18 501</u> 17 536
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 743</u> 18 142	<u>18 501</u> 17 536
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 743</u> 18 142	<u>18 501</u> 17 536

211-206.

					-	
211-206-0100	7392-2014	3				

					-	
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>10 332</u>	<u>6 164</u>

211-4.
211-401.

					-		
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 624</u>	<u>12 404</u>	<u>5 377</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>9 624</u>	<u>12 404</u>	<u>5 377</u>

211-5.
211-501.

					-		
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 270</u>	<u>11 050</u>	<u>4 631</u>

211-6.

8.04-08-2023

8

211-601. -

					-	-		
211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 543</u>	<u>10 143</u>	<u>12 509</u>	<u>4 633</u> 3 507

212. , , ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>34 780</u> 25 113	<u>19 235</u> 17 108
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>36 056</u> 26 368	<u>19 582</u> 17 450
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>37 396</u> 27 687	<u>19 937</u> 17 799
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>38 167</u> 27 966	<u>20 339</u> 17 979

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>38 457</u> 28 252	<u>20 525</u> 18 162
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>38 753</u> 28 543	<u>20 715</u> 18 349
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>21 108</u> 18 736
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>39 679</u> 29 454	<u>21 310</u> 18 935
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>38 457</u> 28 252	<u>20 525</u> 18 162
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 753</u> 28 543	<u>20 715</u> 18 349
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>39 055</u> 28 840	<u>20 910</u> 18 540
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 679</u> 29 454	<u>21 310</u> 18 935
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>40 001</u> 29 771	<u>21 517</u> 19 138
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 753</u> 28 543	<u>20 715</u> 18 349
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>39 055</u> 28 840	<u>20 910</u> 18 540
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>21 108</u> 18 736
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>40 001</u> 29 771	<u>21 517</u> 19 138

8.04-08-2023

10

212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>40 329</u> 30 094	<u>21 729</u> 19 346
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>39 055</u> 28 840	<u>20 910</u> 18 540
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>21 108</u> 18 736
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 679</u> 29 454	<u>21 310</u> 18 935
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>40 329</u> 30 094	<u>21 729</u> 19 346
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>40 665</u> 30 425	<u>21 945</u> 19 559
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>20 204</u> 18 062
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>39 407</u> 29 187	<u>20 609</u> 18 244
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>20 798</u> 18 430
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>20 991</u> 18 620
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>21 389</u> 19 012
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>21 595</u> 19 215

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>20 798</u> 18 430
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>20 991</u> 18 620
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>21 188</u> 18 814
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>21 595</u> 19 215
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>21 805</u> 19 421
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>20 991</u> 18 620
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>21 188</u> 18 814
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>21 389</u> 19 012
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>21 805</u> 19 421
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>22 019</u> 19 632
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>21 188</u> 18 814
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>21 389</u> 19 012
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>21 595</u> 19 215

8.04-08-2023

12

212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>22 019</u> 19 632
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 014</u> 31 753	<u>22 238</u> 19 848
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>20 204</u> 18 062
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>39 407</u> 29 187	<u>20 609</u> 18 244
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>20 798</u> 18 430
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>20 991</u> 18 620
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>21 389</u> 19 012
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>21 595</u> 19 215
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>20 798</u> 18 430
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>20 991</u> 18 620
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>21 188</u> 18 814
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>21 595</u> 19 215

212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>21 805</u> 19 421
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>20 991</u> 18 620
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>21 188</u> 18 814
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>21 389</u> 19 012
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>21 805</u> 19 421
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>22 019</u> 19 632
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>21 188</u> 18 814
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>21 389</u> 19 012
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>21 595</u> 19 215
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>22 019</u> 19 632
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 014</u> 31 753	<u>22 238</u> 19 848
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 698</u> 27 000	<u>21 897</u> 19 728

8.04-08-2023

14

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 463</u> 27 273	<u>22 318</u> 19 927
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 746</u> 27 551	<u>22 525</u> 20 130
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 034</u> 27 835	<u>22 736</u> 20 338
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 630</u> 28 421	<u>23 171</u> 20 766
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 724	<u>23 395</u> 20 987
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 746</u> 27 551	<u>22 525</u> 20 130
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 034</u> 27 835	<u>22 736</u> 20 338
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 329</u> 28 125	<u>22 951</u> 20 550
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 724	<u>23 395</u> 20 987
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 251</u> 29 033	<u>23 625</u> 21 213
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 034</u> 27 835	<u>22 736</u> 20 338
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 329</u> 28 125	<u>22 951</u> 20 550
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 630</u> 28 421	<u>23 171</u> 20 766

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 251</u> 29 033	<u>23 625</u> 21 213
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 571</u> 29 348	<u>23 859</u> 21 443
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 329</u> 28 125	<u>22 951</u> 20 550
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 630</u> 28 421	<u>23 171</u> 20 766
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 724	<u>23 395</u> 20 987
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 571</u> 29 348	<u>23 859</u> 21 443
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 899</u> 29 671	<u>24 098</u> 21 679
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 571</u> 29 348	<u>23 859</u> 21 443
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 899</u> 29 671	<u>24 098</u> 21 679
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>24 343</u> 21 920
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 576</u> 30 337	<u>24 593</u> 22 166
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 285</u> 31 035	<u>25 111</u> 22 675
212-101-0700	7473-2010 20	3				

212-101-0701		3	1	2400	<u>37 617</u> 27 905	<u>24 124</u> 21 920
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 392</u> 28 187	<u>24 568</u> 22 141
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 684</u> 28 475	<u>24 797</u> 22 367
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 286</u> 29 068	<u>25 271</u> 22 833
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>39 597</u> 29 374	<u>25 515</u> 23 073
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 392</u> 28 187	<u>24 568</u> 22 141
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 684</u> 28 475	<u>24 797</u> 22 367
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>38 982</u> 28 768	<u>25 032</u> 22 598
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 597</u> 29 374	<u>25 515</u> 23 073
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 915</u> 29 686	<u>25 765</u> 23 319
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 684</u> 28 475	<u>24 797</u> 22 367
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>38 982</u> 28 768	<u>25 032</u> 22 598
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 286</u> 29 068	<u>25 271</u> 22 833

212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>39 915</u> 29 686	<u>25 765</u> 23 319
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 239</u> 30 005	<u>26 019</u> 23 570
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>39 915</u> 29 686	<u>25 765</u> 23 319
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 239</u> 30 005	<u>26 019</u> 23 570
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>40 570</u> 30 332	<u>26 280</u> 23 826
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 909</u> 30 665	<u>26 546</u> 24 088
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 609</u> 31 354	<u>27 096</u> 24 629
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 331</u> 30 576	<u>26 618</u> 24 375
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>41 133</u> 30 885	<u>27 087</u> 24 621
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>27 343</u> 24 872
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>42 113</u> 31 850	<u>27 869</u> 25 390
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 454</u> 32 185	<u>28 141</u> 25 658

8.04-08-2023

18

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>41 133</u> 30 885	<u>27 087</u> 24 621
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>27 343</u> 24 872
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 780</u> 31 522	<u>27 603</u> 25 128
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 454</u> 32 185	<u>28 141</u> 25 658
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 802</u> 32 528	<u>28 418</u> 25 930
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>27 343</u> 24 872
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 780</u> 31 522	<u>27 603</u> 25 128
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>42 113</u> 31 850	<u>27 869</u> 25 390
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 802</u> 32 528	<u>28 418</u> 25 930
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>43 157</u> 32 878	<u>28 701</u> 26 209
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 802</u> 32 528	<u>28 418</u> 25 930
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>43 157</u> 32 878	<u>28 701</u> 26 209
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 520</u> 33 235	<u>28 991</u> 26 494

212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 891</u> 33 600	<u>29 287</u> 26 785
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 658</u> 34 355	<u>29 898</u> 27 387
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>28 578</u> 26 304
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 588</u> 32 318	<u>29 067</u> 26 569
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>28 578</u> 26 304
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 588</u> 32 318	<u>29 067</u> 26 569
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>43 265</u> 32 984	<u>29 624</u> 27 117
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 614</u> 33 327	<u>29 911</u> 27 400
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 588</u> 32 318	<u>29 067</u> 26 569
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 923</u> 32 647	<u>29 342</u> 26 840
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 614</u> 33 327	<u>29 911</u> 27 400

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 678	<u>30 204</u> 27 688
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 678	<u>30 204</u> 27 688
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 335</u> 34 037	<u>30 503</u> 27 983
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>45 086</u> 34 776	<u>31 121</u> 28 591
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 475</u> 35 159	<u>31 440</u> 28 905
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 804</u> 33 995	<u>32 141</u> 29 811
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>44 641</u> 34 338	<u>32 666</u> 30 112
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>45 360</u> 35 046	<u>33 297</u> 30 733
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>45 731</u> 35 411	<u>33 622</u> 31 053
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>44 641</u> 34 338	<u>32 666</u> 30 112
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>44 997</u> 34 688	<u>32 978</u> 30 419
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>45 731</u> 35 411	<u>33 622</u> 31 053

212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>46 110</u> 35 784	<u>33 954</u> 31 380
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>46 110</u> 35 784	<u>33 954</u> 31 380
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>46 497</u> 36 165	<u>34 294</u> 31 714
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>47 296</u> 36 951	<u>34 994</u> 32 403
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>47 708</u> 37 357	<u>35 356</u> 32 759
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>46 007</u> 36 163	<u>33 655</u> 31 301
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>46 866</u> 36 528	<u>34 196</u> 31 617
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>47 631</u> 37 281	<u>34 858</u> 32 269
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>48 026</u> 37 669	<u>35 200</u> 32 605
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>46 866</u> 36 528	<u>34 196</u> 31 617
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>47 245</u> 36 901	<u>34 524</u> 31 940
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 026</u> 37 669	<u>35 200</u> 32 605

212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>48 429</u> 38 066	<u>35 549</u> 32 949
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>48 429</u> 38 066	<u>35 549</u> 32 949
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>48 840</u> 38 471	<u>35 905</u> 33 299
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>49 690</u> 39 307	<u>36 640</u> 34 023
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 129</u> 39 739	<u>37 020</u> 34 397
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 731</u> 38 843	<u>35 245</u> 32 866
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 617</u> 39 236	<u>35 802</u> 33 198
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 439</u> 40 045	<u>36 498</u> 33 883
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 863</u> 40 462	<u>36 856</u> 34 236
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 617</u> 39 236	<u>35 802</u> 33 198
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>50 024</u> 39 636	<u>36 146</u> 33 537
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 863</u> 40 462	<u>36 856</u> 34 236

212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 296</u> 40 888	<u>37 222</u> 34 596
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 296</u> 40 888	<u>37 222</u> 34 596
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 737</u> 41 323	<u>37 596</u> 34 964
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 650</u> 42 221	<u>38 368</u> 35 724
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 122</u> 42 685	<u>38 767</u> 36 117
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>50 704</u> 40 786	<u>35 579</u> 33 195
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>51 610</u> 41 198	<u>36 139</u> 33 530
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>52 473</u> 42 047	<u>36 842</u> 34 222
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>52 918</u> 42 485	<u>37 204</u> 34 578
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>51 610</u> 41 198	<u>36 139</u> 33 530
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>52 037</u> 41 618	<u>36 487</u> 33 872
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>52 918</u> 42 485	<u>37 204</u> 34 578

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>53 373</u> 42 932	<u>37 574</u> 34 942
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>53 373</u> 42 932	<u>37 574</u> 34 942
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>53 837</u> 43 389	<u>37 951</u> 35 314
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>54 795</u> 44 332	<u>38 731</u> 36 082
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>55 290</u> 44 819	<u>39 134</u> 36 478
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 036</u> 25 364	<u>19 408</u> 17 279
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 324</u> 26 632	<u>19 759</u> 17 624
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 677</u> 27 964	<u>20 118</u> 17 977
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 452</u> 28 246	<u>20 522</u> 18 158

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 744</u> 28 534	<u>20 710</u> 18 344
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 043</u> 28 828	<u>20 902</u> 18 533
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 660</u> 29 435	<u>21 298</u> 18 923
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 978</u> 29 748	<u>21 503</u> 19 124
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 744</u> 28 534	<u>20 710</u> 18 344
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 043</u> 28 828	<u>20 902</u> 18 533
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 348</u> 29 129	<u>21 098</u> 18 726
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 978</u> 29 748	<u>21 503</u> 19 124
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 303</u> 30 068	<u>21 712</u> 19 330
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 043</u> 28 828	<u>20 902</u> 18 533
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>39 348</u> 29 129	<u>21 098</u> 18 726
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 660</u> 29 435	<u>21 298</u> 18 923
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 303</u> 30 068	<u>21 712</u> 19 330

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>21 925</u> 19 540
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>39 348</u> 29 129	<u>21 098</u> 18 726
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 660</u> 29 435	<u>21 298</u> 18 923
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 978</u> 29 748	<u>21 503</u> 19 124
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>21 925</u> 19 540
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>40 974</u> 30 729	<u>22 143</u> 19 755
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>20 387</u> 18 242
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>39 704</u> 29 479	<u>20 794</u> 18 427
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>20 985</u> 18 615
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>21 180</u> 18 807
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>21 582</u> 19 203
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>21 790</u> 19 407

212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>20 985</u> 18 615
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>21 180</u> 18 807
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>21 379</u> 19 003
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>21 790</u> 19 407
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>22 002</u> 19 615
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>21 180</u> 18 807
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>21 379</u> 19 003
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>21 582</u> 19 203
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>22 002</u> 19 615
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>22 219</u> 19 829
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>21 379</u> 19 003
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>21 582</u> 19 203
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>21 790</u> 19 407

212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>22 219</u> 19 829
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 337</u> 32 070	<u>22 440</u> 20 047
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>20 387</u> 18 242
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>39 704</u> 29 479	<u>20 794</u> 18 427
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>20 985</u> 18 615
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>21 180</u> 18 807
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>21 582</u> 19 203
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>21 790</u> 19 407
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>20 985</u> 18 615
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>21 180</u> 18 807
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>21 379</u> 19 003
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>21 790</u> 19 407

212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>22 002</u> 19 615
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>21 180</u> 18 807
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>21 379</u> 19 003
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>21 582</u> 19 203
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>22 002</u> 19 615
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>22 219</u> 19 829
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>21 379</u> 19 003
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>21 582</u> 19 203
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>21 790</u> 19 407
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>22 219</u> 19 829
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>42 337</u> 32 070	<u>22 440</u> 20 047
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 973</u> 27 270	<u>22 097</u> 19 925

8.04-08-2023

30

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 740</u> 27 546	<u>22 521</u> 20 126
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 026</u> 27 827	<u>22 730</u> 20 332
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 317</u> 28 114	<u>22 943</u> 20 541
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 918</u> 28 706	<u>23 382</u> 20 974
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>23 609</u> 21 197
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 026</u> 27 827	<u>22 730</u> 20 332
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 317</u> 28 114	<u>22 943</u> 20 541
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 615</u> 28 407	<u>23 160</u> 20 755
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>23 609</u> 21 197
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 546</u> 29 323	<u>23 840</u> 21 425
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 317</u> 28 114	<u>22 943</u> 20 541
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 615</u> 28 407	<u>23 160</u> 20 755
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 918</u> 28 706	<u>23 382</u> 20 974

212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 546</u> 29 323	<u>23 840</u> 21 425
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 870</u> 29 642	<u>24 077</u> 21 658
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 615</u> 28 407	<u>23 160</u> 20 755
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 918</u> 28 706	<u>23 382</u> 20 974
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>23 609</u> 21 197
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 870</u> 29 642	<u>24 077</u> 21 658
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 200</u> 29 967	<u>24 319</u> 21 896
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 870</u> 29 642	<u>24 077</u> 21 658
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 200</u> 29 967	<u>24 319</u> 21 896
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 539</u> 30 300	<u>24 566</u> 22 139
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 885</u> 30 641	<u>24 818</u> 22 388
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>25 341</u> 22 902
212-101-2100	20, 7473-2010	3				

8.04-08-2023

32

212-101-2101		3	1	2400	<u>37 901</u> 28 184	<u>24 346</u> 22 139
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>38 678</u> 28 469	<u>24 793</u> 22 362
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>25 025</u> 22 591
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>39 582</u> 29 358	<u>25 503</u> 23 061
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>39 896</u> 29 667	<u>25 750</u> 23 304
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>38 678</u> 28 469	<u>24 793</u> 22 362
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>25 025</u> 22 591
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 274</u> 29 056	<u>25 261</u> 22 824
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>39 896</u> 29 667	<u>25 750</u> 23 304
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 216</u> 29 983	<u>26 001</u> 23 552
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>25 025</u> 22 591
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 274</u> 29 056	<u>25 261</u> 22 824
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>39 582</u> 29 358	<u>25 503</u> 23 061

212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 216</u> 29 983	<u>26 001</u> 23 552
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>40 544</u> 30 306	<u>26 259</u> 23 805
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 216</u> 29 983	<u>26 001</u> 23 552
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>40 544</u> 30 306	<u>26 259</u> 23 805
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>40 879</u> 30 635	<u>26 522</u> 24 064
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 221</u> 30 972	<u>26 790</u> 24 328
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 928</u> 31 668	<u>27 346</u> 24 875
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 642</u> 30 882	<u>26 865</u> 24 618
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 447</u> 31 194	<u>27 338</u> 24 867
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>27 595</u> 25 121
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 437</u> 32 169	<u>28 127</u> 25 644
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 781</u> 32 507	<u>28 401</u> 25 914

8.04-08-2023

34

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 447</u> 31 194	<u>27 338</u> 24 867
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>27 595</u> 25 121
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>42 100</u> 31 837	<u>27 859</u> 25 380
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 781</u> 32 507	<u>28 401</u> 25 914
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>43 132</u> 32 853	<u>28 681</u> 26 190
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>27 595</u> 25 121
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>42 100</u> 31 837	<u>27 859</u> 25 380
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 437</u> 32 169	<u>28 127</u> 25 644
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>43 132</u> 32 853	<u>28 681</u> 26 190
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 491</u> 33 206	<u>28 968</u> 26 471
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>43 132</u> 32 853	<u>28 681</u> 26 190
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 491</u> 33 206	<u>28 968</u> 26 471
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 858</u> 33 567	<u>29 260</u> 26 759

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 233</u> 33 936	<u>29 559</u> 27 053
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>45 008</u> 34 699	<u>30 176</u> 27 661
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>28 845</u> 26 567
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 917</u> 32 641	<u>29 337</u> 26 835
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 600</u> 33 314	<u>29 899</u> 27 388
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 953</u> 33 661	<u>30 189</u> 27 674
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 917</u> 32 641	<u>29 337</u> 26 835
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 255</u> 32 974	<u>29 615</u> 27 109
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 953</u> 33 661	<u>30 189</u> 27 674
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 313</u> 34 015	<u>30 485</u> 27 965
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 313</u> 34 015	<u>30 485</u> 27 965
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 681</u> 34 377	<u>30 787</u> 28 262

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 440</u> 35 124	<u>31 411</u> 28 877
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 832</u> 35 510	<u>31 734</u> 29 194
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>28 845</u> 26 567
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 150</u> 34 335	<u>32 444</u> 30 109
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 990</u> 34 681	<u>32 972</u> 30 413
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 716</u> 35 396	<u>33 609</u> 31 040
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>46 091</u> 35 765	<u>33 938</u> 31 363
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 990</u> 34 681	<u>32 972</u> 30 413
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 349</u> 35 035	<u>33 288</u> 30 723
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>46 091</u> 35 765	<u>33 938</u> 31 363
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>46 474</u> 36 142	<u>34 273</u> 31 693

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>46 474</u> 36 142	<u>34 273</u> 31 693
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>46 864</u> 36 526	<u>34 616</u> 32 031
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 671</u> 37 320	<u>35 323</u> 32 727
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>48 088</u> 37 730	<u>35 689</u> 33 087
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>46 375</u> 36 524	<u>33 973</u> 31 614
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>47 237</u> 36 893	<u>34 517</u> 31 934
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 010</u> 37 654	<u>35 186</u> 32 592
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>48 408</u> 38 046	<u>35 531</u> 32 932
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>47 237</u> 36 893	<u>34 517</u> 31 934
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>47 620</u> 37 270	<u>34 848</u> 32 259
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>48 408</u> 38 046	<u>35 531</u> 32 932
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>48 815</u> 38 447	<u>35 883</u> 33 278

8.04-08-2023

38

212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>48 815</u> 38 447	<u>35 883</u> 33 278
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>49 231</u> 38 856	<u>36 243</u> 33 632
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>50 089</u> 39 700	<u>36 986</u> 34 363
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>50 532</u> 40 137	<u>37 369</u> 34 741
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>49 125</u> 39 232	<u>35 579</u> 33 195
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>50 016</u> 39 628	<u>36 139</u> 33 530
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>50 846</u> 40 445	<u>36 842</u> 34 222
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>51 274</u> 40 866	<u>37 204</u> 34 578
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>50 016</u> 39 628	<u>36 139</u> 33 530
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>50 427</u> 40 032	<u>36 487</u> 33 872
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>51 274</u> 40 866	<u>37 204</u> 34 578
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>51 711</u> 41 297	<u>37 574</u> 34 942

212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>51 711</u> 41 297	<u>37 574</u> 34 942
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>52 157</u> 41 736	<u>37 951</u> 35 314
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>53 079</u> 42 643	<u>38 731</u> 36 082
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>53 555</u> 43 112	<u>39 134</u> 36 478
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>51 118</u> 41 193	<u>35 917</u> 33 527
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>52 029</u> 41 609	<u>36 480</u> 33 866
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>52 900</u> 42 467	<u>37 190</u> 34 564
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>53 350</u> 42 910	<u>37 555</u> 34 924
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>52 029</u> 41 609	<u>36 480</u> 33 866
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>52 460</u> 42 034	<u>36 831</u> 34 211
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>53 350</u> 42 910	<u>37 555</u> 34 924
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>53 809</u> 43 361	<u>37 929</u> 35 292

8.04-08-2023

40

212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>53 809</u> 43 361	<u>37 929</u> 35 292
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>54 278</u> 43 823	<u>38 310</u> 35 667
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>55 245</u> 44 775	<u>39 098</u> 36 442
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>55 745</u> 45 267	<u>39 505</u> 36 843

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 780</u> 25 113	<u>19 235</u> 17 108
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 056</u> 26 368	<u>19 582</u> 17 450
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 396</u> 27 687	<u>19 937</u> 17 799
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>20 204</u> 18 062
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>20 204</u> 18 062

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>36 698</u> 27 000	<u>21 897</u> 19 728
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>37 617</u> 27 905	<u>24 124</u> 21 920
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 331</u> 30 576	<u>26 618</u> 24 375
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>28 578</u> 26 304
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>28 578</u> 26 304
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>43 804</u> 33 995	<u>32 141</u> 29 811
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>35 036</u> 25 364	<u>19 408</u> 17 279
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 324</u> 26 632	<u>19 759</u> 17 624
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 677</u> 27 964	<u>20 118</u> 17 977
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>20 387</u> 18 242
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>20 387</u> 18 242
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 973</u> 27 270	<u>22 097</u> 19 925

8.04-08-2023

42

212-102-0207	20	3	1	2400	<u>37 901</u> 28 184	<u>24 346</u> 22 139
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 642</u> 30 882	<u>26 865</u> 24 618
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>28 845</u> 26 567
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>28 845</u> 26 567
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 150</u> 34 335	<u>32 444</u> 30 109

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 976</u> 22 128	<u>16 152</u> 14 226
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 505</u> 23 633	<u>17 135</u> 15 193
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 907</u> 25 997	<u>18 679</u> 16 712

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 623</u> 27 687	<u>19 782</u> 17 799
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>38 030</u> 29 071	<u>20 686</u> 18 689
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 983</u> 31 978	<u>22 585</u> 20 557
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>44 688</u> 35 624	<u>24 966</u> 22 901
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>46 497</u> 37 405	<u>26 129</u> 24 046
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>48 397</u> 39 275	<u>27 352</u> 25 249
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>52 387</u> 43 202	<u>29 916</u> 27 773

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>30 112</u> 27 638	<u>28 052</u> 27 180

212-501-0102	, II		1	1000	<u>30 112</u> 27 638	<u>28 052</u> 27 180
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 933</u> 27 462	<u>28 052</u> 27 180
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 933</u> 27 462	<u>28 052</u> 27 180
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>30 112</u> 27 638	<u>28 943</u> 28 057
212-501-0202	, II		1	1000	<u>30 112</u> 27 638	<u>28 943</u> 28 057
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 933</u> 27 462	<u>28 943</u> 28 057
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 933</u> 27 462	<u>28 943</u> 28 057
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 113</u> 27 739	<u>28 943</u> 28 057
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 113</u> 27 739	<u>28 943</u> 28 057
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 989</u> 31 454	<u>31 422</u> 30 497
212-501-0302	, II		1	1000	<u>33 989</u> 31 454	<u>30 230</u> 29 324

212-501-0304	, II		1	1000	<u>33 989</u> 31 454	<u>28 943</u> 28 057
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 758</u> 26 406	<u>27 161</u> 26 304
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 503</u> 26 154	<u>27 161</u> 26 304
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000		<u>28 052</u> 27 180
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	I		1	1000		<u>28 052</u> 27 180

212-502.

212-502-0100	1225-2019					

8.04-08-2023

46

212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 933</u> 27 462	<u>28 943</u> 28 057
212-502-0102	, II		1	1000	<u>29 933</u> 27 462	<u>28 943</u> 28 057

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 038</u> 32 486	<u>33 196</u> 32 243
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 768</u> 31 237	<u>31 936</u> 31 003
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 548</u> 30 035	<u>30 725</u> 29 811

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>11 236</u> 9 821	<u>9 061</u> 8 745
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>10 666</u> 9 274	<u>8 513</u> 8 206
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>11 232</u> 9 839	<u>9 088</u> 8 775

221-102.

221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>57 279</u> 43 020	<u>34 433</u> 31 813

8.04-08-2023

48

221-104.

221-104-0100	956-93					
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>95 012</u> 80 051	<u>71 303</u> 68 204
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>97 980</u> 82 984	<u>73 984</u> 70 853
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>102 456</u> 87 407	<u>78 901</u> 75 711

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>136 842</u> 121 534	<u>113 450</u> 109 875

222-102.

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>145 194</u> 129 660	<u>122 079</u> 118 382
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>147 052</u> 131 822	<u>124 235</u> 120 565
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>149 207</u> 133 625	<u>126 317</u> 122 569
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>149 340</u> 133 773	<u>126 378</u> 122 632
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>157 643</u> 141 939	<u>134 553</u> 130 704
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>174 710</u> 158 820	<u>151 864</u> 147 812
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>165 365</u> 149 564	<u>142 415</u> 138 472
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>192 419</u> 176 419	<u>169 540</u> 165 295
222-102-0200	948-84	3				

8.04-08-2023

50

222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>142 438</u> 126 964	<u>119 023</u> 115 367
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>146 671</u> 131 098	<u>123 119</u> 119 406
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>145 183</u> 129 627	<u>121 664</u> 117 968
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>115 240</u> 100 045	<u>91 726</u> 88 386
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>224 357</u> 207 878	<u>201 397</u> 196 758
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>125 358</u> 110 065	<u>102 696</u> 99 229
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>176 585</u> 160 689	<u>154 131</u> 150 055
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>155 604</u> 139 875	<u>133 656</u> 129 809

222-2.
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3				

222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>243 512</u> 226 647	<u>220 302</u> 215 413

222-203.

222-203-0100	13015-2012	.				
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 194</u> 5 845	<u>5 724</u> 5 611
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 208</u> 6 873	<u>6 785</u> 6 664
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 416</u> 7 943	<u>7 781</u> 7 628
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 624</u> 9 012	<u>8 778</u> 8 593
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 231</u> 10 357	<u>9 971</u> 9 732
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>13 170</u> 11 340	<u>10 445</u> 10 048

8.04-08-2023

52

					,		
222-203-0400	9561-2016	2					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>13 399</u> 11 505	<u>10 457</u> 10 050	

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 621</u> 6 040	<u>5 741</u> 5 591
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 712</u> 19 990	<u>18 433</u> 17 815
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>14 742</u> 12 937	<u>11 816</u> 11 411

222-302.

,

222-302-0100	961-93	.				
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>58 331</u> 52 391	<u>49 401</u> 47 960
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>70 758</u> 63 289	<u>59 478</u> 57 693
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>79 411</u> 71 149	<u>66 956</u> 64 970

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 307</u> 7 490	<u>7 128</u> 6 927
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 348</u> 8 132	<u>7 468</u> 7 199
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 049</u> 14 637	<u>13 378</u> 12 860
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>24 036</u> 20 436	<u>18 529</u> 17 770

225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>24 899</u> 20 957	<u>18 805</u> 17 988
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>38 731</u> 32 747	<u>29 498</u> 28 248
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>40 327</u> 34 434	<u>31 278</u> 30 025
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>58 914</u> 50 039	<u>45 249</u> 43 380
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>13 149</u> 11 225	<u>10 141</u> 9 732
225-101-0200	8020-2016	.				
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 372</u> 7 996	<u>7 913</u> 7 774
225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>27 483</u> 24 671	<u>23 328</u> 22 646
225-101-0602	15	.	1	950	<u>52 430</u> 46 560	<u>43 658</u> 42 286
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>87 768</u> 78 550	<u>74 102</u> 71 891
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 054</u> 15 471	<u>14 746</u> 14 346
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 510</u> 16 910	<u>16 244</u> 15 826
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>36 615</u> 32 424	<u>30 374</u> 29 402

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>41 612</u> 37 361	<u>35 446</u> 34 414
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>52 967</u> 49 410	<u>47 985</u> 46 939
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>69 290</u> 60 844	<u>56 625</u> 54 711
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>79 059</u> 70 497	<u>67 006</u> 64 970
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>88 287</u> 80 610	<u>77 007</u> 75 013
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>89 480</u> 81 789	<u>78 200</u> 76 193

225-104.

225-104-0100	30 24547-2016	.				
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>42 533</u> 39 266	<u>38 166</u> 37 263
225-104-0200	30 24547-2016	.				

8.04-08-2023

56

225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>85 397</u> 77 755	<u>74 917</u> 72 949
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>154 912</u> 139 815	<u>133 951</u> 130 203
225-104-0300	30 24547-2016	.				
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>388 536</u> 353 541	<u>340 500</u> 331 513
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>249 105</u> 226 814	<u>218 537</u> 212 796
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>308 273</u> 280 308	<u>269 845</u> 262 685
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>614 027</u> 556 469	<u>534 550</u> 520 022
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>296 738</u> 268 909	<u>258 310</u> 251 287
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>366 619</u> 331 884	<u>318 584</u> 309 856

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3				
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>158 096</u> 142 398	<u>134 587</u> 130 739

225-109.

225-109-0100	13015-2012 20	.				
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>146 648</u> 131 097	<u>124 814</u> 121 084
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>230 036</u> 204 103	<u>193 354</u> 187 281
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>217 305</u> 193 733	<u>184 117</u> 178 514
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>385 580</u> 345 096	<u>328 811</u> 319 062
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>167 909</u> 150 448	<u>143 455</u> 139 234
225-109-0200	20 13015-2012	.				

8.04-08-2023

58

					,		
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>147 555</u> 128 678	<u>120 480</u> 116 262	
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>159 426</u> 143 723	<u>137 591</u> 133 710	
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>225 711</u> 200 935	<u>190 776</u> 184 914	

225-110.

					,		
225-110-0600	- 13015-2012	3					
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>142 650</u> 127 268	<u>119 410</u> 115 764	
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>158 341</u> 142 789	<u>135 075</u> 131 246	
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>172 922</u> 156 927	<u>149 199</u> 145 158	

225-2.

225-201.

					,		
--	--	--	--	--	---	--	--

225-201-0100	13015-2012	.				
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>40 036</u> 34 036	<u>30 636</u> 29 372
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>77 806</u> 66 524	<u>60 181</u> 57 780
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>141 936</u> 124 628	<u>115 352</u> 111 439
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>204 388</u> 179 644	<u>166 412</u> 160 803
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>479 173</u> 441 336	<u>424 465</u> 414 194

225-202.

225-202-0100	13015-2012	.				
225-202-0102	2	.	1	550	<u>31 225</u> 27 816	<u>26 055</u> 25 251
225-202-0103	3	.	1	900	<u>46 902</u> 41 373	<u>38 442</u> 37 176
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>74 959</u> 65 617	<u>60 577</u> 58 482

8.04-08-2023

60

225-202-0105	5	.	1	2300	<u>125 844</u> 111 644	<u>104 224</u> 100 918
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>167 089</u> 151 428	<u>143 609</u> 139 678
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>140 257</u> 124 919	<u>117 107</u> 113 491
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>125 204</u> 110 078	<u>101 849</u> 98 419
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>111 869</u> 96 714	<u>88 483</u> 85 181

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012 1 3	3	1	2501	<u>90 533</u> 75 641	<u>66 983</u> 63 938
225-203-0200	13015-2012	3				
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>169 616</u> 153 748	<u>145 897</u> 141 910

225-203-0500	13015-2012	3				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>253 237</u> 236 190	<u>229 147</u> 224 142
225-203-0700	13015-2012	.				
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 480</u> 9 637	<u>9 258</u> 9 031
225-203-0702	2	.	1	220	<u>19 571</u> 18 123	<u>17 503</u> 17 097
225-203-0705	5	.	1	600	<u>46 736</u> 42 867	<u>41 096</u> 40 069
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>89 374</u> 81 408	<u>77 624</u> 75 579
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>143 272</u> 131 794	<u>126 634</u> 123 539
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>205 205</u> 186 859	<u>178 132</u> 173 428

225-204.

225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>69 490</u> 64 522	<u>62 440</u> 61 024

8.04-08-2023

62

225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>73 353</u> 66 958	<u>64 619</u> 62 953
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>83 912</u> 77 392	<u>75 178</u> 73 387
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>91 618</u> 84 040	<u>80 573</u> 78 560
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>81 200</u> 73 745	<u>70 546</u> 68 652
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>92 039</u> 84 732	<u>82 213</u> 80 226
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>85 803</u> 78 570	<u>75 603</u> 73 694
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>97 588</u> 90 188	<u>87 719</u> 85 662
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>372 006</u> 347 981	<u>338 635</u> 331 425
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>70 804</u> 65 544	<u>63 284</u> 61 813
225-204-0602	2	.	1	675	<u>56 560</u> 52 160	<u>50 215</u> 49 012
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 931</u> 43 336	<u>41 761</u> 40 771
225-204-0604	4	.	1	475	<u>41 011</u> 37 900	<u>36 546</u> 35 685

225-204-0605	5	.	1	400	<u>31 986</u> 29 397	<u>28 226</u> 27 531
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>34 914</u> 32 290	<u>31 154</u> 30 424
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 266</u> 16 392	<u>15 446</u> 14 993
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>32 506</u> 30 298	<u>29 404</u> 28 759
225-204-0807	45	.	1	510	<u>52 020</u> 48 585	<u>47 226</u> 46 207
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>68 236</u> 63 669	<u>61 844</u> 60 498
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 598</u> 8 877	<u>8 589</u> 8 388
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>16 658</u> 14 803	<u>13 938</u> 13 503

226.

226-1.

,

8.04-08-2023

64

226-102.

226-102-0500	13015-2012	.				
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>268 221</u> 241 560	<u>228 271</u> 221 739
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>146 479</u> 130 946	<u>122 964</u> 119 259
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>164 228</u> 148 557	<u>140 803</u> 136 898
226-102-0700	13015-2012	.				
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 584</u> 4 191	<u>4 049</u> 3 946

226-103. ,

226-103-1900	13015-2012	.				
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 744</u> 5 334	<u>5 203</u> 5 085

226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>44 375</u> 40 793	<u>39 545</u> 38 579
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>55 856</u> 51 254	<u>49 629</u> 48 399

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					-	-
261-101-0100						
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>6 704</u> 2 765	<u>9 968</u>

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная