

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен 15.03.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-НҚ с 15.03.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-3.		6
211-4.		7
211-5.		7
211-6.		7
211-7.		8
212.	,	8
212-1.		8
212-2.		76
212-4.		78
212-5.		80
22.		84
221.		84
221-1.		84
222.	,	88
222-1.	,	88
222-2.	,	88
222-3.	,	89
225.		90
225-1.		90
225-2.		105
226.		121
226-1.	,	121
25.		130

8.04-08-2023

IV

251.	,	,	130
251-3.	,	,	130

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

					,	
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 669</u> 1 134	

211-103.

					,	
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 168</u> 401	
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 301</u> 447	
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 020</u> 363	

211-2.
 211-201.

8.04-08-2023

2

211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 108</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 079</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 049</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 049</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 049</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 020</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 906</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 964</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 163</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 134</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 104</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 104</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 104</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 074</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 958</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 017</u>

8.04-08-2023

211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 221</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 191</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 160</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 160</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 160</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 130</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 013</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 072</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 280</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 250</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 219</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 219</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 219</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 189</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 069</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 129</u>

8.04-08-2023

4

211-201-0500	1284-2004 , 800	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>4 342</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 311</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 280</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 280</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 280</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 249</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 128</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 189</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 374</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 343</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>4 312</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>4 312</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>4 312</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 281</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 158</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 219</u>

211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 514</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>4 481</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>4 449</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>4 449</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>4 449</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 417</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 291</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 355</u>

211-202.

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 514</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 481</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 449</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 417</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 352</u>

8.04-08-2023

6

211-205.

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>15 614</u> 14 081
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>15 614</u> 14 081
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>15 614</u> 14 081

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>4 753</u>

211-3.

211-301.

--	--	--	--	--	--

211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3			
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 549</u> 877

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 808</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 808</u>

211-5.
211-501.

211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 669</u>

211-6.
211-601.

-

8.04-08-2023

8

211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 689</u>

211-7.
211-701.

211-701-0100		3					
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>4 820</u>		
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>4 820</u>		
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>4 820</u>		
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 820</u>		
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>4 820</u>		
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>4 820</u>		

212. ,
212-1.
212-101.

[illegible]

8.04-08-2023

					,				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 275</u> 13 299	<u>22 573</u> 13 097	<u>18 496</u> 13 097	<u>18 496</u> 13 097	<u>16 355</u> 13 097	<u>16 964</u> 13 097	<u>22 573</u> 13 097
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 554</u> 13 573	<u>22 785</u> 13 307	<u>18 708</u> 13 307	<u>18 708</u> 13 307	<u>16 567</u> 13 307	<u>17 177</u> 13 307	<u>22 785</u> 13 307
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 936</u> 13 949	<u>23 268</u> 13 781	<u>19 191</u> 13 781	<u>19 191</u> 13 781	<u>17 050</u> 13 781	<u>17 659</u> 13 781	<u>23 268</u> 13 781
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 435</u> 14 090	<u>23 897</u> 13 921	<u>19 605</u> 13 921	<u>19 605</u> 13 921	<u>17 435</u> 13 921	<u>18 093</u> 13 921	<u>23 897</u> 13 921
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 581</u> 14 233	<u>24 041</u> 14 063	<u>19 750</u> 14 063	<u>19 750</u> 14 063	<u>17 579</u> 14 063	<u>18 238</u> 14 063	<u>24 041</u> 14 063
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 730</u> 14 380	<u>24 188</u> 14 208	<u>19 897</u> 14 208	<u>19 897</u> 14 208	<u>17 727</u> 14 208	<u>18 385</u> 14 208	<u>24 188</u> 14 208
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 038</u> 14 683	<u>24 492</u> 14 507	<u>20 201</u> 14 507	<u>20 201</u> 14 507	<u>18 031</u> 14 507	<u>18 689</u> 14 507	<u>24 492</u> 14 507
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 197</u> 14 839	<u>24 649</u> 14 661	<u>20 358</u> 14 661	<u>20 358</u> 14 661	<u>18 187</u> 14 661	<u>18 846</u> 14 661	<u>24 649</u> 14 661
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 581</u> 14 233	<u>24 041</u> 14 063	<u>19 750</u> 14 063	<u>19 750</u> 14 063	<u>17 579</u> 14 063	<u>18 238</u> 14 063	<u>24 041</u> 14 063
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 730</u> 14 380	<u>24 188</u> 14 208	<u>19 897</u> 14 208	<u>19 897</u> 14 208	<u>17 727</u> 14 208	<u>18 385</u> 14 208	<u>24 188</u> 14 208
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 883</u> 14 530	<u>24 339</u> 14 356	<u>20 047</u> 14 356	<u>20 047</u> 14 356	<u>17 877</u> 14 356	<u>18 535</u> 14 356	<u>24 339</u> 14 356

212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 573</u> 13 097	<u>16 557</u> 13 097	<u>22 573</u> 13 097	<u>19 041</u> 13 299	
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 785</u> 13 307	<u>16 770</u> 13 307	<u>22 785</u> 13 307	<u>19 320</u> 13 573	
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 268</u> 13 781	<u>17 252</u> 13 781	<u>23 268</u> 13 781	<u>19 702</u> 13 949	
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 897</u> 13 921	<u>17 620</u> 13 921	<u>23 897</u> 13 921	<u>19 587</u> 14 090	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 041</u> 14 063	<u>17 765</u> 14 063	<u>24 041</u> 14 063	<u>19 733</u> 14 233	
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 188</u> 14 208	<u>17 912</u> 14 208	<u>24 188</u> 14 208	<u>19 882</u> 14 380	
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 492</u> 14 507	<u>18 216</u> 14 507	<u>24 492</u> 14 507	<u>20 190</u> 14 683	
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 649</u> 14 661	<u>18 373</u> 14 661	<u>24 649</u> 14 661	<u>20 348</u> 14 839	
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 041</u> 14 063	<u>17 765</u> 14 063	<u>24 041</u> 14 063	<u>19 733</u> 14 233	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 188</u> 14 208	<u>17 912</u> 14 208	<u>24 188</u> 14 208	<u>19 882</u> 14 380	
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 339</u> 14 356	<u>18 062</u> 14 356	<u>24 339</u> 14 356	<u>20 034</u> 14 530	

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 649</u> 14 661	<u>18 373</u> 14 661	<u>24 649</u> 14 661	<u>20 348</u> 14 839
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 809</u> 14 819	<u>18 533</u> 14 819	<u>24 809</u> 14 819	<u>20 511</u> 14 999
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 188</u> 14 208	<u>17 912</u> 14 208	<u>24 188</u> 14 208	<u>19 882</u> 14 380
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 339</u> 14 356	<u>18 062</u> 14 356	<u>24 339</u> 14 356	<u>20 034</u> 14 530
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 492</u> 14 507	<u>18 216</u> 14 507	<u>24 492</u> 14 507	<u>20 190</u> 14 683
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 809</u> 14 819	<u>18 533</u> 14 819	<u>24 809</u> 14 819	<u>20 511</u> 14 999
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 973</u> 14 980	<u>18 697</u> 14 980	<u>24 973</u> 14 980	<u>20 676</u> 15 162
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 14 356	<u>18 062</u> 14 356	<u>24 339</u> 14 356	<u>20 034</u> 14 530
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 492</u> 14 507	<u>18 216</u> 14 507	<u>24 492</u> 14 507	<u>20 190</u> 14 683
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 649</u> 14 661	<u>18 373</u> 14 661	<u>24 649</u> 14 661	<u>20 348</u> 14 839
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 973</u> 14 980	<u>18 697</u> 14 980	<u>24 973</u> 14 980	<u>20 676</u> 15 162
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 140</u> 15 144	<u>18 864</u> 15 144	<u>25 140</u> 15 144	<u>20 845</u> 15 328
212-101-0400	10 7473-2010	3						

212-101-0401		3	1	2400	<u>21 311</u> 14 317	<u>23 482</u> 13 992	<u>19 405</u> 13 992	<u>19 405</u> 13 992	<u>17 264</u> 13 992	<u>17 874</u> 13 992	<u>23 482</u> 13 992
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 813</u> 14 462	<u>24 113</u> 14 134	<u>19 822</u> 14 134	<u>19 822</u> 14 134	<u>17 652</u> 14 134	<u>18 310</u> 14 134	<u>24 113</u> 14 134
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 963</u> 14 609	<u>24 260</u> 14 278	<u>19 968</u> 14 278	<u>19 968</u> 14 278	<u>17 798</u> 14 278	<u>18 456</u> 14 278	<u>24 260</u> 14 278
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 116</u> 14 760	<u>24 409</u> 14 425	<u>20 118</u> 14 425	<u>20 118</u> 14 425	<u>17 948</u> 14 425	<u>18 606</u> 14 425	<u>24 409</u> 14 425
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 432</u> 15 071	<u>24 718</u> 14 729	<u>20 426</u> 14 729	<u>20 426</u> 14 729	<u>18 256</u> 14 729	<u>18 915</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 595</u> 15 231	<u>24 877</u> 14 885	<u>20 586</u> 14 885	<u>20 586</u> 14 885	<u>18 415</u> 14 885	<u>19 074</u> 14 885	<u>24 877</u> 14 885
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 963</u> 14 609	<u>24 260</u> 14 278	<u>19 968</u> 14 278	<u>19 968</u> 14 278	<u>17 798</u> 14 278	<u>18 456</u> 14 278	<u>24 260</u> 14 278
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 116</u> 14 760	<u>24 409</u> 14 425	<u>20 118</u> 14 425	<u>20 118</u> 14 425	<u>17 948</u> 14 425	<u>18 606</u> 14 425	<u>24 409</u> 14 425
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 273</u> 14 914	<u>24 562</u> 14 575	<u>20 271</u> 14 575	<u>20 271</u> 14 575	<u>18 100</u> 14 575	<u>18 759</u> 14 575	<u>24 562</u> 14 575
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 595</u> 15 231	<u>24 877</u> 14 885	<u>20 586</u> 14 885	<u>20 586</u> 14 885	<u>18 415</u> 14 885	<u>19 074</u> 14 885	<u>24 877</u> 14 885
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 761</u> 15 395	<u>25 040</u> 15 045	<u>20 748</u> 15 045	<u>20 748</u> 15 045	<u>18 578</u> 15 045	<u>19 236</u> 15 045	<u>25 040</u> 15 045
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 116</u> 14 760	<u>24 409</u> 14 425	<u>20 118</u> 14 425	<u>20 118</u> 14 425	<u>17 948</u> 14 425	<u>18 606</u> 14 425	<u>24 409</u> 14 425
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 273</u> 14 914	<u>24 562</u> 14 575	<u>20 271</u> 14 575	<u>20 271</u> 14 575	<u>18 100</u> 14 575	<u>18 759</u> 14 575	<u>24 562</u> 14 575

212-101-0401		3	1	2400	<u>23 482</u> 13 992	<u>17 467</u> 13 992	<u>23 482</u> 13 992	<u>20 076</u> 14 317
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 113</u> 14 134	<u>17 837</u> 14 134	<u>24 113</u> 14 134	<u>19 965</u> 14 462
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 260</u> 14 278	<u>17 983</u> 14 278	<u>24 260</u> 14 278	<u>20 115</u> 14 609
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 409</u> 14 425	<u>18 133</u> 14 425	<u>24 409</u> 14 425	<u>20 268</u> 14 760
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 718</u> 14 729	<u>18 442</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729	<u>20 584</u> 15 071
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 877</u> 14 885	<u>18 601</u> 14 885	<u>24 877</u> 14 885	<u>20 747</u> 15 231
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 260</u> 14 278	<u>17 983</u> 14 278	<u>24 260</u> 14 278	<u>20 115</u> 14 609
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 409</u> 14 425	<u>18 133</u> 14 425	<u>24 409</u> 14 425	<u>20 268</u> 14 760
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 562</u> 14 575	<u>18 286</u> 14 575	<u>24 562</u> 14 575	<u>20 424</u> 14 914
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 877</u> 14 885	<u>18 601</u> 14 885	<u>24 877</u> 14 885	<u>20 747</u> 15 231
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 040</u> 15 045	<u>18 763</u> 15 045	<u>25 040</u> 15 045	<u>20 913</u> 15 395
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 409</u> 14 425	<u>18 133</u> 14 425	<u>24 409</u> 14 425	<u>20 268</u> 14 760
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 14 575	<u>18 286</u> 14 575	<u>24 562</u> 14 575	<u>20 424</u> 14 914

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 432</u> 15 071	<u>24 718</u> 14 729	<u>20 426</u> 14 729	<u>20 426</u> 14 729	<u>18 256</u> 14 729	<u>18 915</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 761</u> 15 395	<u>25 040</u> 15 045	<u>20 748</u> 15 045	<u>20 748</u> 15 045	<u>18 578</u> 15 045	<u>19 236</u> 15 045	<u>25 040</u> 15 045
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 931</u> 15 562	<u>25 206</u> 15 209	<u>20 914</u> 15 209	<u>20 914</u> 15 209	<u>18 744</u> 15 209	<u>19 403</u> 15 209	<u>25 206</u> 15 209
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 273</u> 14 914	<u>24 562</u> 14 575	<u>20 271</u> 14 575	<u>20 271</u> 14 575	<u>18 100</u> 14 575	<u>18 759</u> 14 575	<u>24 562</u> 14 575
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 432</u> 15 071	<u>24 718</u> 14 729	<u>20 426</u> 14 729	<u>20 426</u> 14 729	<u>18 256</u> 14 729	<u>18 915</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 595</u> 15 231	<u>24 877</u> 14 885	<u>20 586</u> 14 885	<u>20 586</u> 14 885	<u>18 415</u> 14 885	<u>19 074</u> 14 885	<u>24 877</u> 14 885
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 931</u> 15 562	<u>25 206</u> 15 209	<u>20 914</u> 15 209	<u>20 914</u> 15 209	<u>18 744</u> 15 209	<u>19 403</u> 15 209	<u>25 206</u> 15 209
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 105</u> 15 733	<u>25 376</u> 15 376	<u>21 084</u> 15 376	<u>21 084</u> 15 376	<u>18 914</u> 15 376	<u>19 572</u> 15 376	<u>25 376</u> 15 376
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 547</u> 14 550	<u>23 955</u> 14 458	<u>19 878</u> 14 458	<u>19 878</u> 14 458	<u>17 737</u> 14 458	<u>18 347</u> 14 458	<u>23 955</u> 14 458
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 052</u> 14 697	<u>24 591</u> 14 604	<u>20 299</u> 14 604	<u>20 299</u> 14 604	<u>18 129</u> 14 604	<u>18 787</u> 14 604	<u>24 591</u> 14 604
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 205</u> 14 847	<u>24 742</u> 14 753	<u>20 451</u> 14 753	<u>20 451</u> 14 753	<u>18 281</u> 14 753	<u>18 939</u> 14 753	<u>24 742</u> 14 753
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 360</u> 15 000	<u>24 897</u> 14 905	<u>20 605</u> 14 905	<u>20 605</u> 14 905	<u>18 435</u> 14 905	<u>19 093</u> 14 905	<u>24 897</u> 14 905

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 718</u> 14 729	<u>18 442</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729	<u>20 584</u> 15 071
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 040</u> 15 045	<u>18 763</u> 15 045	<u>25 040</u> 15 045	<u>20 913</u> 15 395
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 206</u> 15 209	<u>18 930</u> 15 209	<u>25 206</u> 15 209	<u>21 083</u> 15 562
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 14 575	<u>18 286</u> 14 575	<u>24 562</u> 14 575	<u>20 424</u> 14 914
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 718</u> 14 729	<u>18 442</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729	<u>20 584</u> 15 071
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 877</u> 14 885	<u>18 601</u> 14 885	<u>24 877</u> 14 885	<u>20 747</u> 15 231
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 206</u> 15 209	<u>18 930</u> 15 209	<u>25 206</u> 15 209	<u>21 083</u> 15 562
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 376</u> 15 376	<u>19 099</u> 15 376	<u>25 376</u> 15 376	<u>21 257</u> 15 733
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 955</u> 14 458	<u>17 939</u> 14 458	<u>23 955</u> 14 458	<u>20 312</u> 14 550
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 591</u> 14 604	<u>18 314</u> 14 604	<u>24 591</u> 14 604	<u>20 204</u> 14 697
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 742</u> 14 753	<u>18 466</u> 14 753	<u>24 742</u> 14 753	<u>20 356</u> 14 847
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 905	<u>18 620</u> 14 905	<u>24 897</u> 14 905	<u>20 512</u> 15 000

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 681</u> 15 316	<u>25 216</u> 15 219	<u>20 924</u> 15 219	<u>20 924</u> 15 219	<u>18 754</u> 15 219	<u>19 412</u> 15 219	<u>25 216</u> 15 219
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 846</u> 15 479	<u>25 380</u> 15 380	<u>21 089</u> 15 380	<u>21 089</u> 15 380	<u>18 918</u> 15 380	<u>19 577</u> 15 380	<u>25 380</u> 15 380
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 205</u> 14 847	<u>24 742</u> 14 753	<u>20 451</u> 14 753	<u>20 451</u> 14 753	<u>18 281</u> 14 753	<u>18 939</u> 14 753	<u>24 742</u> 14 753
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 360</u> 15 000	<u>24 897</u> 14 905	<u>20 605</u> 14 905	<u>20 605</u> 14 905	<u>18 435</u> 14 905	<u>19 093</u> 14 905	<u>24 897</u> 14 905
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 519</u> 15 156	<u>25 055</u> 15 060	<u>20 763</u> 15 060	<u>20 763</u> 15 060	<u>18 593</u> 15 060	<u>19 251</u> 15 060	<u>25 055</u> 15 060
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 846</u> 15 479	<u>25 380</u> 15 380	<u>21 089</u> 15 380	<u>21 089</u> 15 380	<u>18 918</u> 15 380	<u>19 577</u> 15 380	<u>25 380</u> 15 380
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 016</u> 15 645	<u>25 548</u> 15 546	<u>21 257</u> 15 546	<u>21 257</u> 15 546	<u>19 086</u> 15 546	<u>19 745</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 360</u> 15 000	<u>24 897</u> 14 905	<u>20 605</u> 14 905	<u>20 605</u> 14 905	<u>18 435</u> 14 905	<u>19 093</u> 14 905	<u>24 897</u> 14 905
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 519</u> 15 156	<u>25 055</u> 15 060	<u>20 763</u> 15 060	<u>20 763</u> 15 060	<u>18 593</u> 15 060	<u>19 251</u> 15 060	<u>25 055</u> 15 060
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 681</u> 15 316	<u>25 216</u> 15 219	<u>20 924</u> 15 219	<u>20 924</u> 15 219	<u>18 754</u> 15 219	<u>19 412</u> 15 219	<u>25 216</u> 15 219
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 016</u> 15 645	<u>25 548</u> 15 546	<u>21 257</u> 15 546	<u>21 257</u> 15 546	<u>19 086</u> 15 546	<u>19 745</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 188</u> 15 815	<u>25 720</u> 15 715	<u>21 428</u> 15 715	<u>21 428</u> 15 715	<u>19 258</u> 15 715	<u>19 916</u> 15 715	<u>25 720</u> 15 715
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 519</u> 15 156	<u>25 055</u> 15 060	<u>20 763</u> 15 060	<u>20 763</u> 15 060	<u>18 593</u> 15 060	<u>19 251</u> 15 060	<u>25 055</u> 15 060

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 216</u> 15 219	<u>18 939</u> 15 219	<u>25 216</u> 15 219	<u>20 833</u> 15 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 380</u> 15 380	<u>19 104</u> 15 380	<u>25 380</u> 15 380	<u>20 998</u> 15 479
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 742</u> 14 753	<u>18 466</u> 14 753	<u>24 742</u> 14 753	<u>20 356</u> 14 847
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 905	<u>18 620</u> 14 905	<u>24 897</u> 14 905	<u>20 512</u> 15 000
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 055</u> 15 060	<u>18 778</u> 15 060	<u>25 055</u> 15 060	<u>20 671</u> 15 156
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 380</u> 15 380	<u>19 104</u> 15 380	<u>25 380</u> 15 380	<u>20 998</u> 15 479
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 548</u> 15 546	<u>19 272</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546	<u>21 167</u> 15 645
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 897</u> 14 905	<u>18 620</u> 14 905	<u>24 897</u> 14 905	<u>20 512</u> 15 000
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 055</u> 15 060	<u>18 778</u> 15 060	<u>25 055</u> 15 060	<u>20 671</u> 15 156
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 216</u> 15 219	<u>18 939</u> 15 219	<u>25 216</u> 15 219	<u>20 833</u> 15 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 548</u> 15 546	<u>19 272</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546	<u>21 167</u> 15 645
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 720</u> 15 715	<u>19 443</u> 15 715	<u>25 720</u> 15 715	<u>21 340</u> 15 815
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 055</u> 15 060	<u>18 778</u> 15 060	<u>25 055</u> 15 060	<u>20 671</u> 15 156

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 681</u> 15 316	<u>25 216</u> 15 219	<u>20 924</u> 15 219	<u>20 924</u> 15 219	<u>18 754</u> 15 219	<u>19 412</u> 15 219	<u>25 216</u> 15 219
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 846</u> 15 479	<u>25 380</u> 15 380	<u>21 089</u> 15 380	<u>21 089</u> 15 380	<u>18 918</u> 15 380	<u>19 577</u> 15 380	<u>25 380</u> 15 380
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 188</u> 15 815	<u>25 720</u> 15 715	<u>21 428</u> 15 715	<u>21 428</u> 15 715	<u>19 258</u> 15 715	<u>19 916</u> 15 715	<u>25 720</u> 15 715
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 365</u> 15 989	<u>25 895</u> 15 887	<u>21 604</u> 15 887	<u>21 604</u> 15 887	<u>19 434</u> 15 887	<u>20 092</u> 15 887	<u>25 895</u> 15 887
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 220</u> 15 213	<u>24 767</u> 15 257	<u>20 690</u> 15 257	<u>20 690</u> 15 257	<u>18 549</u> 15 257	<u>19 158</u> 15 257	<u>24 767</u> 15 257
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 732</u> 15 366	<u>25 411</u> 15 411	<u>21 119</u> 15 411	<u>21 119</u> 15 411	<u>18 949</u> 15 411	<u>19 608</u> 15 411	<u>25 411</u> 15 411
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 892</u> 15 523	<u>25 571</u> 15 568	<u>21 279</u> 15 568	<u>21 279</u> 15 568	<u>19 109</u> 15 568	<u>19 767</u> 15 568	<u>25 571</u> 15 568
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 054</u> 15 683	<u>25 734</u> 15 729	<u>21 442</u> 15 729	<u>21 442</u> 15 729	<u>19 272</u> 15 729	<u>19 930</u> 15 729	<u>25 734</u> 15 729
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 390</u> 16 013	<u>26 070</u> 16 060	<u>21 779</u> 16 060	<u>21 779</u> 16 060	<u>19 608</u> 16 060	<u>20 267</u> 16 060	<u>26 070</u> 16 060
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 563</u> 16 184	<u>26 244</u> 16 231	<u>21 952</u> 16 231	<u>21 952</u> 16 231	<u>19 782</u> 16 231	<u>20 440</u> 16 231	<u>26 244</u> 16 231
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 892</u> 15 523	<u>25 571</u> 15 568	<u>21 279</u> 15 568	<u>21 279</u> 15 568	<u>19 109</u> 15 568	<u>19 767</u> 15 568	<u>25 571</u> 15 568
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 054</u> 15 683	<u>25 734</u> 15 729	<u>21 442</u> 15 729	<u>21 442</u> 15 729	<u>19 272</u> 15 729	<u>19 930</u> 15 729	<u>25 734</u> 15 729

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 216</u> 15 219	<u>18 939</u> 15 219	<u>25 216</u> 15 219	<u>20 833</u> 15 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 380</u> 15 380	<u>19 104</u> 15 380	<u>25 380</u> 15 380	<u>20 998</u> 15 479
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 720</u> 15 715	<u>19 443</u> 15 715	<u>25 720</u> 15 715	<u>21 340</u> 15 815
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 895</u> 15 887	<u>19 619</u> 15 887	<u>25 895</u> 15 887	<u>21 517</u> 15 989
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 767</u> 15 257	<u>18 751</u> 15 257	<u>24 767</u> 15 257	<u>20 986</u> 15 213
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 411</u> 15 411	<u>19 135</u> 15 411	<u>25 411</u> 15 411	<u>20 884</u> 15 366
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 571</u> 15 568	<u>19 294</u> 15 568	<u>25 571</u> 15 568	<u>21 043</u> 15 523
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 734</u> 15 729	<u>19 457</u> 15 729	<u>25 734</u> 15 729	<u>21 206</u> 15 683
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 070</u> 16 060	<u>19 794</u> 16 060	<u>26 070</u> 16 060	<u>21 541</u> 16 013
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 244</u> 16 231	<u>19 967</u> 16 231	<u>26 244</u> 16 231	<u>21 714</u> 16 184
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 571</u> 15 568	<u>19 294</u> 15 568	<u>25 571</u> 15 568	<u>21 043</u> 15 523
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 734</u> 15 729	<u>19 457</u> 15 729	<u>25 734</u> 15 729	<u>21 206</u> 15 683

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 220</u> 15 846	<u>25 900</u> 15 892	<u>21 609</u> 15 892	<u>21 609</u> 15 892	<u>19 439</u> 15 892	<u>20 097</u> 15 892	<u>25 900</u> 15 892
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 563</u> 16 184	<u>26 244</u> 16 231	<u>21 952</u> 16 231	<u>21 952</u> 16 231	<u>19 782</u> 16 231	<u>20 440</u> 16 231	<u>26 244</u> 16 231
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 739</u> 16 358	<u>26 421</u> 16 405	<u>22 130</u> 16 405	<u>22 130</u> 16 405	<u>19 959</u> 16 405	<u>20 618</u> 16 405	<u>26 421</u> 16 405
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 054</u> 15 683	<u>25 734</u> 15 729	<u>21 442</u> 15 729	<u>21 442</u> 15 729	<u>19 272</u> 15 729	<u>19 930</u> 15 729	<u>25 734</u> 15 729
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 220</u> 15 846	<u>25 900</u> 15 892	<u>21 609</u> 15 892	<u>21 609</u> 15 892	<u>19 439</u> 15 892	<u>20 097</u> 15 892	<u>25 900</u> 15 892
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 390</u> 16 013	<u>26 070</u> 16 060	<u>21 779</u> 16 060	<u>21 779</u> 16 060	<u>19 608</u> 16 060	<u>20 267</u> 16 060	<u>26 070</u> 16 060
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 739</u> 16 358	<u>26 421</u> 16 405	<u>22 130</u> 16 405	<u>22 130</u> 16 405	<u>19 959</u> 16 405	<u>20 618</u> 16 405	<u>26 421</u> 16 405
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 920</u> 16 535	<u>26 602</u> 16 583	<u>22 311</u> 16 583	<u>22 311</u> 16 583	<u>20 141</u> 16 583	<u>20 799</u> 16 583	<u>26 602</u> 16 583
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 220</u> 15 846	<u>25 900</u> 15 892	<u>21 609</u> 15 892	<u>21 609</u> 15 892	<u>19 439</u> 15 892	<u>20 097</u> 15 892	<u>25 900</u> 15 892
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 390</u> 16 013	<u>26 070</u> 16 060	<u>21 779</u> 16 060	<u>21 779</u> 16 060	<u>19 608</u> 16 060	<u>20 267</u> 16 060	<u>26 070</u> 16 060
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 563</u> 16 184	<u>26 244</u> 16 231	<u>21 952</u> 16 231	<u>21 952</u> 16 231	<u>19 782</u> 16 231	<u>20 440</u> 16 231	<u>26 244</u> 16 231
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 920</u> 16 535	<u>26 602</u> 16 583	<u>22 311</u> 16 583	<u>22 311</u> 16 583	<u>20 141</u> 16 583	<u>20 799</u> 16 583	<u>26 602</u> 16 583
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 105</u> 16 717	<u>26 787</u> 16 766	<u>22 496</u> 16 766	<u>22 496</u> 16 766	<u>20 326</u> 16 766	<u>20 984</u> 16 766	<u>26 787</u> 16 766

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 900</u> 15 892	<u>19 624</u> 15 892	<u>25 900</u> 15 892	<u>21 372</u> 15 846
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 244</u> 16 231	<u>19 967</u> 16 231	<u>26 244</u> 16 231	<u>21 714</u> 16 184
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 421</u> 16 405	<u>20 145</u> 16 405	<u>26 421</u> 16 405	<u>21 891</u> 16 358
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 734</u> 15 729	<u>19 457</u> 15 729	<u>25 734</u> 15 729	<u>21 206</u> 15 683
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 900</u> 15 892	<u>19 624</u> 15 892	<u>25 900</u> 15 892	<u>21 372</u> 15 846
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 070</u> 16 060	<u>19 794</u> 16 060	<u>26 070</u> 16 060	<u>21 541</u> 16 013
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 421</u> 16 405	<u>20 145</u> 16 405	<u>26 421</u> 16 405	<u>21 891</u> 16 358
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 602</u> 16 583	<u>20 326</u> 16 583	<u>26 602</u> 16 583	<u>22 072</u> 16 535
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 900</u> 15 892	<u>19 624</u> 15 892	<u>25 900</u> 15 892	<u>21 372</u> 15 846
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 070</u> 16 060	<u>19 794</u> 16 060	<u>26 070</u> 16 060	<u>21 541</u> 16 013
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 244</u> 16 231	<u>19 967</u> 16 231	<u>26 244</u> 16 231	<u>21 714</u> 16 184
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 602</u> 16 583	<u>20 326</u> 16 583	<u>26 602</u> 16 583	<u>22 072</u> 16 535
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 787</u> 16 766	<u>20 511</u> 16 766	<u>26 787</u> 16 766	<u>22 256</u> 16 717

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 920</u> 16 535	<u>26 602</u> 16 583	<u>22 311</u> 16 583	<u>22 311</u> 16 583	<u>20 141</u> 16 583	<u>20 799</u> 16 583	<u>26 602</u> 16 583
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 105</u> 16 717	<u>26 787</u> 16 766	<u>22 496</u> 16 766	<u>22 496</u> 16 766	<u>20 326</u> 16 766	<u>20 984</u> 16 766	<u>26 787</u> 16 766
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 293</u> 16 903	<u>26 977</u> 16 952	<u>22 685</u> 16 952	<u>22 685</u> 16 952	<u>20 515</u> 16 952	<u>21 173</u> 16 952	<u>26 977</u> 16 952
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 17 093	<u>27 170</u> 17 142	<u>22 879</u> 17 142	<u>22 879</u> 17 142	<u>20 708</u> 17 142	<u>21 367</u> 17 142	<u>27 170</u> 17 142
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 886</u> 17 486	<u>27 571</u> 17 536	<u>23 279</u> 17 536	<u>23 279</u> 17 536	<u>21 109</u> 17 536	<u>21 767</u> 17 536	<u>27 571</u> 17 536
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 764</u> 15 748	<u>25 319</u> 15 801	<u>21 242</u> 15 801	<u>21 242</u> 15 801	<u>19 101</u> 15 801	<u>19 711</u> 15 801	<u>25 319</u> 15 801
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 281</u> 15 907	<u>25 969</u> 15 960	<u>21 678</u> 15 960	<u>21 678</u> 15 960	<u>19 507</u> 15 960	<u>20 166</u> 15 960	<u>25 969</u> 15 960
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 446</u> 16 069	<u>26 135</u> 16 123	<u>21 843</u> 16 123	<u>21 843</u> 16 123	<u>19 673</u> 16 123	<u>20 331</u> 16 123	<u>26 135</u> 16 123
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 786</u> 16 404	<u>26 476</u> 16 459	<u>22 184</u> 16 459	<u>22 184</u> 16 459	<u>20 014</u> 16 459	<u>20 672</u> 16 459	<u>26 476</u> 16 459
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 962</u> 16 576	<u>26 652</u> 16 632	<u>22 360</u> 16 632	<u>22 360</u> 16 632	<u>20 190</u> 16 632	<u>20 848</u> 16 632	<u>26 652</u> 16 632
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 281</u> 15 907	<u>25 969</u> 15 960	<u>21 678</u> 15 960	<u>21 678</u> 15 960	<u>19 507</u> 15 960	<u>20 166</u> 15 960	<u>25 969</u> 15 960
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 446</u> 16 069	<u>26 135</u> 16 123	<u>21 843</u> 16 123	<u>21 843</u> 16 123	<u>19 673</u> 16 123	<u>20 331</u> 16 123	<u>26 135</u> 16 123

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 602</u> 16 583	<u>20 326</u> 16 583	<u>26 602</u> 16 583	<u>22 072</u> 16 535
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 787</u> 16 766	<u>20 511</u> 16 766	<u>26 787</u> 16 766	<u>22 256</u> 16 717
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 977</u> 16 952	<u>20 700</u> 16 952	<u>26 977</u> 16 952	<u>22 445</u> 16 903
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 170</u> 17 142	<u>20 894</u> 17 142	<u>27 170</u> 17 142	<u>22 638</u> 17 093
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 571</u> 17 536	<u>21 294</u> 17 536	<u>27 571</u> 17 536	<u>23 037</u> 17 486
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 319</u> 15 801	<u>19 304</u> 15 801	<u>25 319</u> 15 801	<u>21 529</u> 15 748
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 969</u> 15 960	<u>19 693</u> 15 960	<u>25 969</u> 15 960	<u>21 433</u> 15 907
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 135</u> 16 123	<u>19 858</u> 16 123	<u>26 135</u> 16 123	<u>21 598</u> 16 069
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 476</u> 16 459	<u>20 199</u> 16 459	<u>26 476</u> 16 459	<u>21 938</u> 16 404
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 652</u> 16 632	<u>20 375</u> 16 632	<u>26 652</u> 16 632	<u>22 113</u> 16 576
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 969</u> 15 960	<u>19 693</u> 15 960	<u>25 969</u> 15 960	<u>21 433</u> 15 907
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 135</u> 16 123	<u>19 858</u> 16 123	<u>26 135</u> 16 123	<u>21 598</u> 16 069

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 614</u> 16 235	<u>26 303</u> 16 289	<u>22 012</u> 16 289	<u>22 012</u> 16 289	<u>19 842</u> 16 289	<u>20 500</u> 16 289	<u>26 303</u> 16 289
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 962</u> 16 576	<u>26 652</u> 16 632	<u>22 360</u> 16 632	<u>22 360</u> 16 632	<u>20 190</u> 16 632	<u>20 848</u> 16 632	<u>26 652</u> 16 632
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>26 832</u> 16 809	<u>22 540</u> 16 809	<u>22 540</u> 16 809	<u>20 370</u> 16 809	<u>21 028</u> 16 809	<u>26 832</u> 16 809
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 446</u> 16 069	<u>26 135</u> 16 123	<u>21 843</u> 16 123	<u>21 843</u> 16 123	<u>19 673</u> 16 123	<u>20 331</u> 16 123	<u>26 135</u> 16 123
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 614</u> 16 235	<u>26 303</u> 16 289	<u>22 012</u> 16 289	<u>22 012</u> 16 289	<u>19 842</u> 16 289	<u>20 500</u> 16 289	<u>26 303</u> 16 289
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 16 404	<u>26 476</u> 16 459	<u>22 184</u> 16 459	<u>22 184</u> 16 459	<u>20 014</u> 16 459	<u>20 672</u> 16 459	<u>26 476</u> 16 459
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>26 832</u> 16 809	<u>22 540</u> 16 809	<u>22 540</u> 16 809	<u>20 370</u> 16 809	<u>21 028</u> 16 809	<u>26 832</u> 16 809
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 324</u> 16 933	<u>27 015</u> 16 990	<u>22 724</u> 16 990	<u>22 724</u> 16 990	<u>20 554</u> 16 990	<u>21 212</u> 16 990	<u>27 015</u> 16 990
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 141</u> 16 753	<u>26 832</u> 16 809	<u>22 540</u> 16 809	<u>22 540</u> 16 809	<u>20 370</u> 16 809	<u>21 028</u> 16 809	<u>26 832</u> 16 809
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 324</u> 16 933	<u>27 015</u> 16 990	<u>22 724</u> 16 990	<u>22 724</u> 16 990	<u>20 554</u> 16 990	<u>21 212</u> 16 990	<u>27 015</u> 16 990
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 511</u> 17 117	<u>27 203</u> 17 175	<u>22 911</u> 17 175	<u>22 911</u> 17 175	<u>20 741</u> 17 175	<u>21 400</u> 17 175	<u>27 203</u> 17 175
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 702</u> 17 305	<u>27 395</u> 17 363	<u>23 103</u> 17 363	<u>23 103</u> 17 363	<u>20 933</u> 17 363	<u>21 591</u> 17 363	<u>27 395</u> 17 363
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 097</u> 17 694	<u>27 791</u> 17 753	<u>23 500</u> 17 753	<u>23 500</u> 17 753	<u>21 329</u> 17 753	<u>21 988</u> 17 753	<u>27 791</u> 17 753

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 303</u> 16 289	<u>20 027</u> 16 289	<u>26 303</u> 16 289	<u>21 766</u> 16 235
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 652</u> 16 632	<u>20 375</u> 16 632	<u>26 652</u> 16 632	<u>22 113</u> 16 576
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 832</u> 16 809	<u>20 555</u> 16 809	<u>26 832</u> 16 809	<u>22 293</u> 16 753
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 135</u> 16 123	<u>19 858</u> 16 123	<u>26 135</u> 16 123	<u>21 598</u> 16 069
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 303</u> 16 289	<u>20 027</u> 16 289	<u>26 303</u> 16 289	<u>21 766</u> 16 235
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 476</u> 16 459	<u>20 199</u> 16 459	<u>26 476</u> 16 459	<u>21 938</u> 16 404
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 832</u> 16 809	<u>20 555</u> 16 809	<u>26 832</u> 16 809	<u>22 293</u> 16 753
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 015</u> 16 990	<u>20 739</u> 16 990	<u>27 015</u> 16 990	<u>22 476</u> 16 933
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 832</u> 16 809	<u>20 555</u> 16 809	<u>26 832</u> 16 809	<u>22 293</u> 16 753
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 015</u> 16 990	<u>20 739</u> 16 990	<u>27 015</u> 16 990	<u>22 476</u> 16 933
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 203</u> 17 175	<u>20 926</u> 17 175	<u>27 203</u> 17 175	<u>22 663</u> 17 117
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 395</u> 17 363	<u>21 118</u> 17 363	<u>27 395</u> 17 363	<u>22 854</u> 17 305
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 791</u> 17 753	<u>21 515</u> 17 753	<u>27 791</u> 17 753	<u>23 249</u> 17 694

212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 575</u> 16 546	<u>26 318</u> 16 784	<u>22 241</u> 16 784	<u>22 241</u> 16 784	<u>20 100</u> 16 784	<u>20 710</u> 16 784	<u>26 318</u> 16 784
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 101</u> 16 713	<u>26 978</u> 16 953	<u>22 687</u> 16 953	<u>22 687</u> 16 953	<u>20 516</u> 16 953	<u>21 175</u> 16 953	<u>26 978</u> 16 953
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 274</u> 16 884	<u>27 154</u> 17 126	<u>22 862</u> 17 126	<u>22 862</u> 17 126	<u>20 692</u> 17 126	<u>21 350</u> 17 126	<u>27 154</u> 17 126
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 631</u> 17 235	<u>27 516</u> 17 483	<u>23 225</u> 17 483	<u>23 225</u> 17 483	<u>21 055</u> 17 483	<u>21 713</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 816</u> 17 417	<u>27 703</u> 17 667	<u>23 412</u> 17 667	<u>23 412</u> 17 667	<u>21 242</u> 17 667	<u>21 900</u> 17 667	<u>27 703</u> 17 667
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 101</u> 16 713	<u>26 978</u> 16 953	<u>22 687</u> 16 953	<u>22 687</u> 16 953	<u>20 516</u> 16 953	<u>21 175</u> 16 953	<u>26 978</u> 16 953
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 274</u> 16 884	<u>27 154</u> 17 126	<u>22 862</u> 17 126	<u>22 862</u> 17 126	<u>20 692</u> 17 126	<u>21 350</u> 17 126	<u>27 154</u> 17 126
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 451</u> 17 058	<u>27 333</u> 17 303	<u>23 042</u> 17 303	<u>23 042</u> 17 303	<u>20 871</u> 17 303	<u>21 530</u> 17 303	<u>27 333</u> 17 303
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 816</u> 17 417	<u>27 703</u> 17 667	<u>23 412</u> 17 667	<u>23 412</u> 17 667	<u>21 242</u> 17 667	<u>21 900</u> 17 667	<u>27 703</u> 17 667
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 004</u> 17 602	<u>27 894</u> 17 855	<u>23 603</u> 17 855	<u>23 603</u> 17 855	<u>21 433</u> 17 855	<u>22 091</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 274</u> 16 884	<u>27 154</u> 17 126	<u>22 862</u> 17 126	<u>22 862</u> 17 126	<u>20 692</u> 17 126	<u>21 350</u> 17 126	<u>27 154</u> 17 126
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 451</u> 17 058	<u>27 333</u> 17 303	<u>23 042</u> 17 303	<u>23 042</u> 17 303	<u>20 871</u> 17 303	<u>21 530</u> 17 303	<u>27 333</u> 17 303

8.04-08-2023

212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 318</u> 16 784	<u>20 303</u> 16 784	<u>26 318</u> 16 784	<u>22 340</u> 16 546
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 978</u> 16 953	<u>20 702</u> 16 953	<u>26 978</u> 16 953	<u>22 252</u> 16 713
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 154</u> 17 126	<u>20 877</u> 17 126	<u>27 154</u> 17 126	<u>22 426</u> 16 884
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 516</u> 17 483	<u>21 240</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>22 783</u> 17 235
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 703</u> 17 667	<u>21 427</u> 17 667	<u>27 703</u> 17 667	<u>22 967</u> 17 417
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 978</u> 16 953	<u>20 702</u> 16 953	<u>26 978</u> 16 953	<u>22 252</u> 16 713
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 154</u> 17 126	<u>20 877</u> 17 126	<u>27 154</u> 17 126	<u>22 426</u> 16 884
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 333</u> 17 303	<u>21 057</u> 17 303	<u>27 333</u> 17 303	<u>22 602</u> 17 058
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 703</u> 17 667	<u>21 427</u> 17 667	<u>27 703</u> 17 667	<u>22 967</u> 17 417
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855	<u>21 618</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855	<u>23 156</u> 17 602
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 154</u> 17 126	<u>20 877</u> 17 126	<u>27 154</u> 17 126	<u>22 426</u> 16 884
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 333</u> 17 303	<u>21 057</u> 17 303	<u>27 333</u> 17 303	<u>22 602</u> 17 058

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 631</u> 17 235	<u>27 516</u> 17 483	<u>23 225</u> 17 483	<u>23 225</u> 17 483	<u>21 055</u> 17 483	<u>21 713</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 004</u> 17 602	<u>27 894</u> 17 855	<u>23 603</u> 17 855	<u>23 603</u> 17 855	<u>21 433</u> 17 855	<u>22 091</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 196</u> 17 791	<u>28 089</u> 18 047	<u>23 798</u> 18 047	<u>23 798</u> 18 047	<u>21 628</u> 18 047	<u>22 286</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 004</u> 17 602	<u>27 894</u> 17 855	<u>23 603</u> 17 855	<u>23 603</u> 17 855	<u>21 433</u> 17 855	<u>22 091</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 196</u> 17 791	<u>28 089</u> 18 047	<u>23 798</u> 18 047	<u>23 798</u> 18 047	<u>21 628</u> 18 047	<u>22 286</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 393</u> 17 985	<u>28 289</u> 18 243	<u>23 997</u> 18 243	<u>23 997</u> 18 243	<u>21 827</u> 18 243	<u>22 485</u> 18 243	<u>28 289</u> 18 243
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 593</u> 18 182	<u>28 492</u> 18 444	<u>24 201</u> 18 444	<u>24 201</u> 18 444	<u>22 031</u> 18 444	<u>22 689</u> 18 444	<u>28 492</u> 18 444
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 009</u> 18 591	<u>28 913</u> 18 858	<u>24 622</u> 18 858	<u>24 622</u> 18 858	<u>22 452</u> 18 858	<u>23 110</u> 18 858	<u>28 913</u> 18 858
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 092</u> 17 055	<u>26 817</u> 17 275	<u>22 740</u> 17 275	<u>22 740</u> 17 275	<u>20 599</u> 17 275	<u>21 209</u> 17 275	<u>26 817</u> 17 275
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 623</u> 17 227	<u>27 482</u> 17 450	<u>23 191</u> 17 450	<u>23 191</u> 17 450	<u>21 021</u> 17 450	<u>21 679</u> 17 450	<u>27 482</u> 17 450
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>24 217</u> 17 178	<u>27 067</u> 17 521	<u>22 990</u> 17 521	<u>22 990</u> 17 521	<u>20 850</u> 17 521	<u>21 459</u> 17 521	<u>27 067</u> 17 521
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 749</u> 17 351	<u>27 735</u> 17 698	<u>23 443</u> 17 698	<u>23 443</u> 17 698	<u>21 273</u> 17 698	<u>21 932</u> 17 698	<u>27 735</u> 17 698

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 516</u> 17 483	<u>21 240</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>22 783</u> 17 235
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855	<u>21 618</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855	<u>23 156</u> 17 602
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>21 813</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>23 348</u> 17 791
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855	<u>21 618</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855	<u>23 156</u> 17 602
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>21 813</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>23 348</u> 17 791
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 289</u> 18 243	<u>22 012</u> 18 243	<u>28 289</u> 18 243	<u>23 544</u> 17 985
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 492</u> 18 444	<u>22 216</u> 18 444	<u>28 492</u> 18 444	<u>23 745</u> 18 182
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 913</u> 18 858	<u>22 637</u> 18 858	<u>28 913</u> 18 858	<u>24 160</u> 18 591
212-101-0900	25 7473-2010	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 817</u> 17 275	<u>20 802</u> 17 275	<u>26 817</u> 17 275	<u>22 857</u> 17 055
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 482</u> 17 450	<u>21 206</u> 17 450	<u>27 482</u> 17 450	<u>22 774</u> 17 227
212-101-1000	27,5 7473-2010	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 067</u> 17 521	<u>21 052</u> 17 521	<u>27 067</u> 17 521	<u>22 982</u> 17 178
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 735</u> 17 698	<u>21 458</u> 17 698	<u>27 735</u> 17 698	<u>22 901</u> 17 351

212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 112</u> 17 709	<u>28 106</u> 18 063	<u>23 814</u> 18 063	<u>23 814</u> 18 063	<u>21 644</u> 18 063	<u>22 302</u> 18 063	<u>28 106</u> 18 063
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>25 300</u> 17 893	<u>28 297</u> 18 251	<u>24 005</u> 18 251	<u>24 005</u> 18 251	<u>21 835</u> 18 251	<u>22 493</u> 18 251	<u>28 297</u> 18 251
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 749</u> 17 351	<u>27 735</u> 17 698	<u>23 443</u> 17 698	<u>23 443</u> 17 698	<u>21 273</u> 17 698	<u>21 932</u> 17 698	<u>27 735</u> 17 698
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>24 929</u> 17 528	<u>27 918</u> 17 879	<u>23 627</u> 17 879	<u>23 627</u> 17 879	<u>21 457</u> 17 879	<u>22 115</u> 17 879	<u>27 918</u> 17 879
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>25 300</u> 17 893	<u>28 297</u> 18 251	<u>24 005</u> 18 251	<u>24 005</u> 18 251	<u>21 835</u> 18 251	<u>22 493</u> 18 251	<u>28 297</u> 18 251
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 491</u> 18 082	<u>28 492</u> 18 443	<u>24 200</u> 18 443	<u>24 200</u> 18 443	<u>22 030</u> 18 443	<u>22 689</u> 18 443	<u>28 492</u> 18 443
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 491</u> 18 082	<u>28 492</u> 18 443	<u>24 200</u> 18 443	<u>24 200</u> 18 443	<u>22 030</u> 18 443	<u>22 689</u> 18 443	<u>28 492</u> 18 443
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 687</u> 18 274	<u>28 691</u> 18 640	<u>24 400</u> 18 640	<u>24 400</u> 18 640	<u>22 230</u> 18 640	<u>22 888</u> 18 640	<u>28 691</u> 18 640
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 090</u> 18 671	<u>29 103</u> 19 045	<u>24 811</u> 19 045	<u>24 811</u> 19 045	<u>22 641</u> 19 045	<u>23 300</u> 19 045	<u>29 103</u> 19 045
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>26 299</u> 18 877	<u>29 316</u> 19 254	<u>25 024</u> 19 254	<u>25 024</u> 19 254	<u>22 854</u> 19 254	<u>23 512</u> 19 254	<u>29 316</u> 19 254
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>24 809</u> 17 761	<u>27 540</u> 17 986	<u>23 463</u> 17 986	<u>23 463</u> 17 986	<u>21 322</u> 17 986	<u>21 931</u> 17 986	<u>27 540</u> 17 986
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 347</u> 17 940	<u>28 212</u> 18 168	<u>23 920</u> 18 168	<u>23 920</u> 18 168	<u>21 750</u> 18 168	<u>22 409</u> 18 168	<u>28 212</u> 18 168

212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 106</u> 18 063	<u>21 829</u> 18 063	<u>28 106</u> 18 063	<u>23 264</u> 17 709
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 297</u> 18 251	<u>22 020</u> 18 251	<u>28 297</u> 18 251	<u>23 452</u> 17 893
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 735</u> 17 698	<u>21 458</u> 17 698	<u>27 735</u> 17 698	<u>22 901</u> 17 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 918</u> 17 879	<u>21 642</u> 17 879	<u>27 918</u> 17 879	<u>23 081</u> 17 528
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 297</u> 18 251	<u>22 020</u> 18 251	<u>28 297</u> 18 251	<u>23 452</u> 17 893
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 492</u> 18 443	<u>22 216</u> 18 443	<u>28 492</u> 18 443	<u>23 643</u> 18 082
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 492</u> 18 443	<u>22 216</u> 18 443	<u>28 492</u> 18 443	<u>23 643</u> 18 082
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 691</u> 18 640	<u>22 415</u> 18 640	<u>28 691</u> 18 640	<u>23 838</u> 18 274
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 103</u> 19 045	<u>22 827</u> 19 045	<u>29 103</u> 19 045	<u>24 242</u> 18 671
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 316</u> 19 254	<u>23 039</u> 19 254	<u>29 316</u> 19 254	<u>24 450</u> 18 877
212-101-1100	30 7473-2010	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 540</u> 17 986	<u>21 524</u> 17 986	<u>27 540</u> 17 986	<u>23 575</u> 17 761
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 212</u> 18 168	<u>21 936</u> 18 168	<u>28 212</u> 18 168	<u>23 499</u> 17 940

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 310	<u>28 593</u> 18 542	<u>24 301</u> 18 542	<u>24 301</u> 18 542	<u>22 131</u> 18 542	<u>22 789</u> 18 542	<u>28 593</u> 18 542
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>25 917</u> 18 501	<u>28 789</u> 18 735	<u>24 497</u> 18 735	<u>24 497</u> 18 735	<u>22 327</u> 18 735	<u>22 985</u> 18 735	<u>28 789</u> 18 735
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 347</u> 17 940	<u>28 212</u> 18 168	<u>23 920</u> 18 168	<u>23 920</u> 18 168	<u>21 750</u> 18 168	<u>22 409</u> 18 168	<u>28 212</u> 18 168
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 533</u> 18 123	<u>28 400</u> 18 353	<u>24 109</u> 18 353	<u>24 109</u> 18 353	<u>21 939</u> 18 353	<u>22 597</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>25 917</u> 18 501	<u>28 789</u> 18 735	<u>24 497</u> 18 735	<u>24 497</u> 18 735	<u>22 327</u> 18 735	<u>22 985</u> 18 735	<u>28 789</u> 18 735
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 115</u> 18 696	<u>28 989</u> 18 933	<u>24 698</u> 18 933	<u>24 698</u> 18 933	<u>22 527</u> 18 933	<u>23 186</u> 18 933	<u>28 989</u> 18 933
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 115</u> 18 696	<u>28 989</u> 18 933	<u>24 698</u> 18 933	<u>24 698</u> 18 933	<u>22 527</u> 18 933	<u>23 186</u> 18 933	<u>28 989</u> 18 933
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 317</u> 18 895	<u>29 194</u> 19 134	<u>24 902</u> 19 134	<u>24 902</u> 19 134	<u>22 732</u> 19 134	<u>23 390</u> 19 134	<u>29 194</u> 19 134
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>26 734</u> 19 305	<u>29 616</u> 19 550	<u>25 325</u> 19 550	<u>25 325</u> 19 550	<u>23 155</u> 19 550	<u>23 813</u> 19 550	<u>29 616</u> 19 550
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>26 950</u> 19 517	<u>29 835</u> 19 765	<u>25 543</u> 19 765	<u>25 543</u> 19 765	<u>23 373</u> 19 765	<u>24 031</u> 19 765	<u>29 835</u> 19 765
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>25 600</u> 18 539	<u>28 640</u> 19 069	<u>24 563</u> 19 069	<u>24 563</u> 19 069	<u>22 422</u> 19 069	<u>23 032</u> 19 069	<u>28 640</u> 19 069
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 146</u> 18 726	<u>29 323</u> 19 262	<u>25 032</u> 19 262	<u>25 032</u> 19 262	<u>22 862</u> 19 262	<u>23 520</u> 19 262	<u>29 323</u> 19 262

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 593</u> 18 542	<u>22 316</u> 18 542	<u>28 593</u> 18 542	<u>23 875</u> 18 310
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 789</u> 18 735	<u>22 512</u> 18 735	<u>28 789</u> 18 735	<u>24 069</u> 18 501
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 212</u> 18 168	<u>21 936</u> 18 168	<u>28 212</u> 18 168	<u>23 499</u> 17 940
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 400</u> 18 353	<u>22 124</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353	<u>23 685</u> 18 123
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 789</u> 18 735	<u>22 512</u> 18 735	<u>28 789</u> 18 735	<u>24 069</u> 18 501
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 989</u> 18 933	<u>22 713</u> 18 933	<u>28 989</u> 18 933	<u>24 267</u> 18 696
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 989</u> 18 933	<u>22 713</u> 18 933	<u>28 989</u> 18 933	<u>24 267</u> 18 696
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 194</u> 19 134	<u>22 917</u> 19 134	<u>29 194</u> 19 134	<u>24 469</u> 18 895
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 616</u> 19 550	<u>23 340</u> 19 550	<u>29 616</u> 19 550	<u>24 886</u> 19 305
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 835</u> 19 765	<u>23 558</u> 19 765	<u>29 835</u> 19 765	<u>25 102</u> 19 517
212-101-1200	35 7473-2010	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 640</u> 19 069	<u>22 624</u> 19 069	<u>28 640</u> 19 069	<u>24 365</u> 18 539
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 323</u> 19 262	<u>23 047</u> 19 262	<u>29 323</u> 19 262	<u>24 298</u> 18 726

212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 538</u> 19 112	<u>29 727</u> 19 659	<u>25 435</u> 19 659	<u>25 435</u> 19 659	<u>23 265</u> 19 659	<u>23 923</u> 19 659	<u>29 727</u> 19 659
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>26 741</u> 19 312	<u>29 935</u> 19 863	<u>25 643</u> 19 863	<u>25 643</u> 19 863	<u>23 473</u> 19 863	<u>24 132</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 146</u> 18 726	<u>29 323</u> 19 262	<u>25 032</u> 19 262	<u>25 032</u> 19 262	<u>22 862</u> 19 262	<u>23 520</u> 19 262	<u>29 323</u> 19 262
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 340</u> 18 917	<u>29 523</u> 19 458	<u>25 231</u> 19 458	<u>25 231</u> 19 458	<u>23 061</u> 19 458	<u>23 720</u> 19 458	<u>29 523</u> 19 458
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>26 741</u> 19 312	<u>29 935</u> 19 863	<u>25 643</u> 19 863	<u>25 643</u> 19 863	<u>23 473</u> 19 863	<u>24 132</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>26 947</u> 19 515	<u>30 147</u> 20 073	<u>25 856</u> 20 073	<u>25 856</u> 20 073	<u>23 686</u> 20 073	<u>24 344</u> 20 073	<u>30 147</u> 20 073
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>26 947</u> 19 515	<u>30 147</u> 20 073	<u>25 856</u> 20 073	<u>25 856</u> 20 073	<u>23 686</u> 20 073	<u>24 344</u> 20 073	<u>30 147</u> 20 073
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 158</u> 19 722	<u>30 364</u> 20 286	<u>26 073</u> 20 286	<u>26 073</u> 20 286	<u>23 903</u> 20 286	<u>24 561</u> 20 286	<u>30 364</u> 20 286
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>27 594</u> 20 151	<u>30 812</u> 20 727	<u>26 521</u> 20 727	<u>26 521</u> 20 727	<u>24 351</u> 20 727	<u>25 009</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>27 819</u> 20 373	<u>31 044</u> 20 955	<u>26 752</u> 20 955	<u>26 752</u> 20 955	<u>24 582</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>27 103</u> 20 018	<u>30 784</u> 21 180	<u>26 707</u> 21 180	<u>26 707</u> 21 180	<u>24 567</u> 21 180	<u>25 176</u> 21 180	<u>30 784</u> 21 180
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 664</u> 20 221	<u>31 489</u> 21 394	<u>27 198</u> 21 394	<u>27 198</u> 21 394	<u>25 028</u> 21 394	<u>25 686</u> 21 394	<u>31 489</u> 21 394

212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 727</u> 19 659	<u>23 450</u> 19 659	<u>29 727</u> 19 659	<u>24 690</u> 19 112
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 935</u> 19 863	<u>23 658</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863	<u>24 892</u> 19 312
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 323</u> 19 262	<u>23 047</u> 19 262	<u>29 323</u> 19 262	<u>24 298</u> 18 726
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 523</u> 19 458	<u>23 247</u> 19 458	<u>29 523</u> 19 458	<u>24 492</u> 18 917
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 935</u> 19 863	<u>23 658</u> 19 863	<u>29 935</u> 19 863	<u>24 892</u> 19 312
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 147</u> 20 073	<u>23 871</u> 20 073	<u>30 147</u> 20 073	<u>25 099</u> 19 515
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 147</u> 20 073	<u>23 871</u> 20 073	<u>30 147</u> 20 073	<u>25 099</u> 19 515
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 364</u> 20 286	<u>24 088</u> 20 286	<u>30 364</u> 20 286	<u>25 310</u> 19 722
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 812</u> 20 727	<u>24 536</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727	<u>25 745</u> 20 151
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>24 767</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 970</u> 20 373
212-101-1300	40 7473-2010	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 784</u> 21 180	<u>24 769</u> 21 180	<u>30 784</u> 21 180	<u>25 868</u> 20 018
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 489</u> 21 394	<u>25 213</u> 21 394	<u>31 489</u> 21 394	<u>25 816</u> 20 221

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 088</u> 20 637	<u>31 938</u> 21 835	<u>27 646</u> 21 835	<u>27 646</u> 21 835	<u>25 476</u> 21 835	<u>26 134</u> 21 835	<u>31 938</u> 21 835
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 306</u> 20 852	<u>32 169</u> 22 062	<u>27 877</u> 22 062	<u>27 877</u> 22 062	<u>25 707</u> 22 062	<u>26 365</u> 22 062	<u>32 169</u> 22 062
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 664</u> 20 221	<u>31 489</u> 21 394	<u>27 198</u> 21 394	<u>27 198</u> 21 394	<u>25 028</u> 21 394	<u>25 686</u> 21 394	<u>31 489</u> 21 394
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 874</u> 20 427	<u>31 711</u> 21 612	<u>27 420</u> 21 612	<u>27 420</u> 21 612	<u>25 250</u> 21 612	<u>25 908</u> 21 612	<u>31 711</u> 21 612
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 306</u> 20 852	<u>32 169</u> 22 062	<u>27 877</u> 22 062	<u>27 877</u> 22 062	<u>25 707</u> 22 062	<u>26 365</u> 22 062	<u>32 169</u> 22 062
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 529</u> 21 072	<u>32 405</u> 22 294	<u>28 113</u> 22 294	<u>28 113</u> 22 294	<u>25 943</u> 22 294	<u>26 601</u> 22 294	<u>32 405</u> 22 294
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 529</u> 21 072	<u>32 405</u> 22 294	<u>28 113</u> 22 294	<u>28 113</u> 22 294	<u>25 943</u> 22 294	<u>26 601</u> 22 294	<u>32 405</u> 22 294
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 757</u> 21 296	<u>32 646</u> 22 532	<u>28 354</u> 22 532	<u>28 354</u> 22 532	<u>26 184</u> 22 532	<u>26 842</u> 22 532	<u>32 646</u> 22 532
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 227</u> 21 759	<u>33 143</u> 23 021	<u>28 852</u> 23 021	<u>28 852</u> 23 021	<u>26 682</u> 23 021	<u>27 340</u> 23 021	<u>33 143</u> 23 021
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 470</u> 21 998	<u>33 400</u> 23 274	<u>29 109</u> 23 274	<u>29 109</u> 23 274	<u>26 939</u> 23 274	<u>27 597</u> 23 274	<u>33 400</u> 23 274
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 040</u> 21 925	<u>32 743</u> 23 107	<u>28 666</u> 23 107	<u>28 666</u> 23 107	<u>26 525</u> 23 107	<u>27 135</u> 23 107	<u>32 743</u> 23 107
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 621</u> 22 146	<u>33 468</u> 23 341	<u>29 176</u> 23 341	<u>29 176</u> 23 341	<u>27 006</u> 23 341	<u>27 664</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 938</u> 21 835	<u>25 661</u> 21 835	<u>31 938</u> 21 835	<u>26 239</u> 20 637
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 169</u> 22 062	<u>25 892</u> 22 062	<u>32 169</u> 22 062	<u>26 458</u> 20 852
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 489</u> 21 394	<u>25 213</u> 21 394	<u>31 489</u> 21 394	<u>25 816</u> 20 221
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 711</u> 21 612	<u>25 435</u> 21 612	<u>31 711</u> 21 612	<u>26 026</u> 20 427
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 169</u> 22 062	<u>25 892</u> 22 062	<u>32 169</u> 22 062	<u>26 458</u> 20 852
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 405</u> 22 294	<u>26 128</u> 22 294	<u>32 405</u> 22 294	<u>26 681</u> 21 072
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 405</u> 22 294	<u>26 128</u> 22 294	<u>32 405</u> 22 294	<u>26 681</u> 21 072
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 646</u> 22 532	<u>26 369</u> 22 532	<u>32 646</u> 22 532	<u>26 909</u> 21 296
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 143</u> 23 021	<u>26 867</u> 23 021	<u>33 143</u> 23 021	<u>27 379</u> 21 759
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 400</u> 23 274	<u>27 124</u> 23 274	<u>33 400</u> 23 274	<u>27 622</u> 21 998
212-101-1400	45 7473-2010	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 743</u> 23 107	<u>26 727</u> 23 107	<u>32 743</u> 23 107	<u>27 805</u> 21 925
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 341	<u>27 191</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>27 773</u> 22 146

212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 957</u> 23 822	<u>27 680</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>28 237</u> 22 603
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 209</u> 24 070	<u>27 932</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>28 476</u> 22 839
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 341	<u>27 191</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>27 773</u> 22 146
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 710</u> 23 579	<u>27 433</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>28 002</u> 22 372
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 209</u> 24 070	<u>27 932</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>28 476</u> 22 839
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 466</u> 24 323	<u>28 190</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>28 720</u> 23 079
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 466</u> 24 323	<u>28 190</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>28 720</u> 23 079
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 729</u> 24 582	<u>28 453</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>28 969</u> 23 324
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 272</u> 25 117	<u>28 996</u> 25 117	<u>35 272</u> 25 117	<u>29 485</u> 23 832
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 552</u> 25 393	<u>29 276</u> 25 393	<u>35 552</u> 25 393	<u>29 751</u> 24 093
212-101-1500	7473-2010 3,5	3						
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 706</u> 13 228	<u>16 690</u> 13 228	<u>22 706</u> 13 228	<u>19 230</u> 13 485
212-101-1600	7473-2010 5,	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 748</u> 13 763	<u>22 921</u> 13 440	<u>18 844</u> 13 440	<u>18 844</u> 13 440	<u>16 703</u> 13 440	<u>17 312</u> 13 440	<u>22 921</u> 13 440
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 174</u> 14 183	<u>23 408</u> 13 919	<u>19 331</u> 13 919	<u>19 331</u> 13 919	<u>17 190</u> 13 919	<u>17 799</u> 13 919	<u>23 408</u> 13 919
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 676</u> 14 327	<u>24 038</u> 14 060	<u>19 747</u> 14 060	<u>19 747</u> 14 060	<u>17 577</u> 14 060	<u>18 235</u> 14 060	<u>24 038</u> 14 060
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 825</u> 14 473	<u>24 184</u> 14 203	<u>19 892</u> 14 203	<u>19 892</u> 14 203	<u>17 722</u> 14 203	<u>18 381</u> 14 203	<u>24 184</u> 14 203
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 976</u> 14 622	<u>24 333</u> 14 350	<u>20 041</u> 14 350	<u>20 041</u> 14 350	<u>17 871</u> 14 350	<u>18 529</u> 14 350	<u>24 333</u> 14 350
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 289</u> 14 930	<u>24 640</u> 14 652	<u>20 348</u> 14 652	<u>20 348</u> 14 652	<u>18 178</u> 14 652	<u>18 836</u> 14 652	<u>24 640</u> 14 652
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 450</u> 15 089	<u>24 798</u> 14 808	<u>20 507</u> 14 808	<u>20 507</u> 14 808	<u>18 336</u> 14 808	<u>18 995</u> 14 808	<u>24 798</u> 14 808
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 825</u> 14 473	<u>24 184</u> 14 203	<u>19 892</u> 14 203	<u>19 892</u> 14 203	<u>17 722</u> 14 203	<u>18 381</u> 14 203	<u>24 184</u> 14 203
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 976</u> 14 622	<u>24 333</u> 14 350	<u>20 041</u> 14 350	<u>20 041</u> 14 350	<u>17 871</u> 14 350	<u>18 529</u> 14 350	<u>24 333</u> 14 350
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 131</u> 14 774	<u>24 485</u> 14 499	<u>20 193</u> 14 499	<u>20 193</u> 14 499	<u>18 023</u> 14 499	<u>18 681</u> 14 499	<u>24 485</u> 14 499
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 450</u> 15 089	<u>24 798</u> 14 808	<u>20 507</u> 14 808	<u>20 507</u> 14 808	<u>18 336</u> 14 808	<u>18 995</u> 14 808	<u>24 798</u> 14 808
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 615</u> 15 251	<u>24 960</u> 14 967	<u>20 668</u> 14 967	<u>20 668</u> 14 967	<u>18 498</u> 14 967	<u>19 156</u> 14 967	<u>24 960</u> 14 967

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 921</u> 13 440	<u>16 905</u> 13 440	<u>22 921</u> 13 440	<u>19 513</u> 13 763
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 408</u> 13 919	<u>17 392</u> 13 919	<u>23 408</u> 13 919	<u>19 940</u> 14 183
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 038</u> 14 060	<u>17 762</u> 14 060	<u>24 038</u> 14 060	<u>19 828</u> 14 327
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 184</u> 14 203	<u>17 908</u> 14 203	<u>24 184</u> 14 203	<u>19 976</u> 14 473
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 333</u> 14 350	<u>18 056</u> 14 350	<u>24 333</u> 14 350	<u>20 128</u> 14 622
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 640</u> 14 652	<u>18 363</u> 14 652	<u>24 640</u> 14 652	<u>20 441</u> 14 930
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 798</u> 14 808	<u>18 522</u> 14 808	<u>24 798</u> 14 808	<u>20 602</u> 15 089
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 184</u> 14 203	<u>17 908</u> 14 203	<u>24 184</u> 14 203	<u>19 976</u> 14 473
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 333</u> 14 350	<u>18 056</u> 14 350	<u>24 333</u> 14 350	<u>20 128</u> 14 622
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 485</u> 14 499	<u>18 208</u> 14 499	<u>24 485</u> 14 499	<u>20 283</u> 14 774
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 798</u> 14 808	<u>18 522</u> 14 808	<u>24 798</u> 14 808	<u>20 602</u> 15 089
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 960</u> 14 967	<u>18 683</u> 14 967	<u>24 960</u> 14 967	<u>20 767</u> 15 251

212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 976</u> 14 622	<u>24 333</u> 14 350	<u>20 041</u> 14 350	<u>20 041</u> 14 350	<u>17 871</u> 14 350	<u>18 529</u> 14 350	<u>24 333</u> 14 350
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 131</u> 14 774	<u>24 485</u> 14 499	<u>20 193</u> 14 499	<u>20 193</u> 14 499	<u>18 023</u> 14 499	<u>18 681</u> 14 499	<u>24 485</u> 14 499
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 289</u> 14 930	<u>24 640</u> 14 652	<u>20 348</u> 14 652	<u>20 348</u> 14 652	<u>18 178</u> 14 652	<u>18 836</u> 14 652	<u>24 640</u> 14 652
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 615</u> 15 251	<u>24 960</u> 14 967	<u>20 668</u> 14 967	<u>20 668</u> 14 967	<u>18 498</u> 14 967	<u>19 156</u> 14 967	<u>24 960</u> 14 967
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 784</u> 15 417	<u>25 125</u> 15 129	<u>20 834</u> 15 129	<u>20 834</u> 15 129	<u>18 663</u> 15 129	<u>19 322</u> 15 129	<u>25 125</u> 15 129
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 131</u> 14 774	<u>24 485</u> 14 499	<u>20 193</u> 14 499	<u>20 193</u> 14 499	<u>18 023</u> 14 499	<u>18 681</u> 14 499	<u>24 485</u> 14 499
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 289</u> 14 930	<u>24 640</u> 14 652	<u>20 348</u> 14 652	<u>20 348</u> 14 652	<u>18 178</u> 14 652	<u>18 836</u> 14 652	<u>24 640</u> 14 652
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 450</u> 15 089	<u>24 798</u> 14 808	<u>20 507</u> 14 808	<u>20 507</u> 14 808	<u>18 336</u> 14 808	<u>18 995</u> 14 808	<u>24 798</u> 14 808
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 784</u> 15 417	<u>25 125</u> 15 129	<u>20 834</u> 15 129	<u>20 834</u> 15 129	<u>18 663</u> 15 129	<u>19 322</u> 15 129	<u>25 125</u> 15 129
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 956</u> 15 586	<u>25 294</u> 15 296	<u>21 003</u> 15 296	<u>21 003</u> 15 296	<u>18 832</u> 15 296	<u>19 491</u> 15 296	<u>25 294</u> 15 296
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 618</u> 14 620	<u>23 624</u> 14 132	<u>19 547</u> 14 132	<u>19 547</u> 14 132	<u>17 406</u> 14 132	<u>18 016</u> 14 132	<u>23 624</u> 14 132
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 124</u> 14 767	<u>24 257</u> 14 275	<u>19 965</u> 14 275	<u>19 965</u> 14 275	<u>17 795</u> 14 275	<u>18 454</u> 14 275	<u>24 257</u> 14 275

212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 333</u> 14 350	<u>18 056</u> 14 350	<u>24 333</u> 14 350	<u>20 128</u> 14 622
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 485</u> 14 499	<u>18 208</u> 14 499	<u>24 485</u> 14 499	<u>20 283</u> 14 774
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 640</u> 14 652	<u>18 363</u> 14 652	<u>24 640</u> 14 652	<u>20 441</u> 14 930
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 960</u> 14 967	<u>18 683</u> 14 967	<u>24 960</u> 14 967	<u>20 767</u> 15 251
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 125</u> 15 129	<u>18 849</u> 15 129	<u>25 125</u> 15 129	<u>20 935</u> 15 417
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 485</u> 14 499	<u>18 208</u> 14 499	<u>24 485</u> 14 499	<u>20 283</u> 14 774
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 640</u> 14 652	<u>18 363</u> 14 652	<u>24 640</u> 14 652	<u>20 441</u> 14 930
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 14 808	<u>18 522</u> 14 808	<u>24 798</u> 14 808	<u>20 602</u> 15 089
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 125</u> 15 129	<u>18 849</u> 15 129	<u>25 125</u> 15 129	<u>20 935</u> 15 417
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 294</u> 15 296	<u>19 018</u> 15 296	<u>25 294</u> 15 296	<u>21 107</u> 15 586
212-101-1800	7473-2010 10,	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 624</u> 14 132	<u>17 609</u> 14 132	<u>23 624</u> 14 132	<u>20 383</u> 14 620
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 257</u> 14 275	<u>17 981</u> 14 275	<u>24 257</u> 14 275	<u>20 275</u> 14 767

212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 277</u> 14 918	<u>24 405</u> 14 421	<u>20 113</u> 14 421	<u>20 113</u> 14 421	<u>17 943</u> 14 421	<u>18 602</u> 14 421	<u>24 405</u> 14 421
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 433</u> 15 072	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 264</u> 14 569	<u>20 264</u> 14 569	<u>18 094</u> 14 569	<u>18 753</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 755</u> 15 389	<u>24 868</u> 14 876	<u>20 576</u> 14 876	<u>20 576</u> 14 876	<u>18 406</u> 14 876	<u>19 064</u> 14 876	<u>24 868</u> 14 876
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 922</u> 15 553	<u>25 028</u> 15 034	<u>20 737</u> 15 034	<u>20 737</u> 15 034	<u>18 567</u> 15 034	<u>19 225</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 277</u> 14 918	<u>24 405</u> 14 421	<u>20 113</u> 14 421	<u>20 113</u> 14 421	<u>17 943</u> 14 421	<u>18 602</u> 14 421	<u>24 405</u> 14 421
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 433</u> 15 072	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 264</u> 14 569	<u>20 264</u> 14 569	<u>18 094</u> 14 569	<u>18 753</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 593</u> 15 229	<u>24 710</u> 14 721	<u>20 419</u> 14 721	<u>20 419</u> 14 721	<u>18 248</u> 14 721	<u>18 907</u> 14 721	<u>24 710</u> 14 721
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 922</u> 15 553	<u>25 028</u> 15 034	<u>20 737</u> 15 034	<u>20 737</u> 15 034	<u>18 567</u> 15 034	<u>19 225</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 092</u> 15 720	<u>25 193</u> 15 196	<u>20 901</u> 15 196	<u>20 901</u> 15 196	<u>18 731</u> 15 196	<u>19 389</u> 15 196	<u>25 193</u> 15 196
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 433</u> 15 072	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 264</u> 14 569	<u>20 264</u> 14 569	<u>18 094</u> 14 569	<u>18 753</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 593</u> 15 229	<u>24 710</u> 14 721	<u>20 419</u> 14 721	<u>20 419</u> 14 721	<u>18 248</u> 14 721	<u>18 907</u> 14 721	<u>24 710</u> 14 721
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 755</u> 15 389	<u>24 868</u> 14 876	<u>20 576</u> 14 876	<u>20 576</u> 14 876	<u>18 406</u> 14 876	<u>19 064</u> 14 876	<u>24 868</u> 14 876
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 092</u> 15 720	<u>25 193</u> 15 196	<u>20 901</u> 15 196	<u>20 901</u> 15 196	<u>18 731</u> 15 196	<u>19 389</u> 15 196	<u>25 193</u> 15 196

212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 405</u> 14 421	<u>18 129</u> 14 421	<u>24 405</u> 14 421	<u>20 428</u> 14 918
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 556</u> 14 569	<u>18 280</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 585</u> 15 072
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 868</u> 14 876	<u>18 591</u> 14 876	<u>24 868</u> 14 876	<u>20 907</u> 15 389
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 028</u> 15 034	<u>18 752</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034	<u>21 073</u> 15 553
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 405</u> 14 421	<u>18 129</u> 14 421	<u>24 405</u> 14 421	<u>20 428</u> 14 918
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 556</u> 14 569	<u>18 280</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 585</u> 15 072
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 710</u> 14 721	<u>18 434</u> 14 721	<u>24 710</u> 14 721	<u>20 744</u> 15 229
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 028</u> 15 034	<u>18 752</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034	<u>21 073</u> 15 553
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 193</u> 15 196	<u>18 916</u> 15 196	<u>25 193</u> 15 196	<u>21 243</u> 15 720
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 556</u> 14 569	<u>18 280</u> 14 569	<u>24 556</u> 14 569	<u>20 585</u> 15 072
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 14 721	<u>18 434</u> 14 721	<u>24 710</u> 14 721	<u>20 744</u> 15 229
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 868</u> 14 876	<u>18 591</u> 14 876	<u>24 868</u> 14 876	<u>20 907</u> 15 389
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 193</u> 15 196	<u>18 916</u> 15 196	<u>25 193</u> 15 196	<u>21 243</u> 15 720

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 265</u> 15 891	<u>25 360</u> 15 361	<u>21 069</u> 15 361	<u>21 069</u> 15 361	<u>18 899</u> 15 361	<u>19 557</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 593</u> 15 229	<u>24 710</u> 14 721	<u>20 419</u> 14 721	<u>20 419</u> 14 721	<u>18 248</u> 14 721	<u>18 907</u> 14 721	<u>24 710</u> 14 721
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 755</u> 15 389	<u>24 868</u> 14 876	<u>20 576</u> 14 876	<u>20 576</u> 14 876	<u>18 406</u> 14 876	<u>19 064</u> 14 876	<u>24 868</u> 14 876
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 922</u> 15 553	<u>25 028</u> 15 034	<u>20 737</u> 15 034	<u>20 737</u> 15 034	<u>18 567</u> 15 034	<u>19 225</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 265</u> 15 891	<u>25 360</u> 15 361	<u>21 069</u> 15 361	<u>21 069</u> 15 361	<u>18 899</u> 15 361	<u>19 557</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 443</u> 16 066	<u>25 532</u> 15 530	<u>21 240</u> 15 530	<u>21 240</u> 15 530	<u>19 070</u> 15 530	<u>19 729</u> 15 530	<u>25 532</u> 15 530
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 856</u> 14 855	<u>24 102</u> 14 602	<u>20 025</u> 14 602	<u>20 025</u> 14 602	<u>17 884</u> 14 602	<u>18 493</u> 14 602	<u>24 102</u> 14 602
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 365</u> 15 005	<u>24 739</u> 14 750	<u>20 448</u> 14 750	<u>20 448</u> 14 750	<u>18 277</u> 14 750	<u>18 936</u> 14 750	<u>24 739</u> 14 750
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 520</u> 15 158	<u>24 892</u> 14 900	<u>20 601</u> 14 900	<u>20 601</u> 14 900	<u>18 430</u> 14 900	<u>19 089</u> 14 900	<u>24 892</u> 14 900
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 679</u> 15 314	<u>25 048</u> 15 054	<u>20 757</u> 15 054	<u>20 757</u> 15 054	<u>18 586</u> 15 054	<u>19 245</u> 15 054	<u>25 048</u> 15 054
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 007</u> 15 636	<u>25 370</u> 15 371	<u>21 079</u> 15 371	<u>21 079</u> 15 371	<u>18 908</u> 15 371	<u>19 567</u> 15 371	<u>25 370</u> 15 371
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 176</u> 15 803	<u>25 536</u> 15 534	<u>21 245</u> 15 534	<u>21 245</u> 15 534	<u>19 075</u> 15 534	<u>19 733</u> 15 534	<u>25 536</u> 15 534

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>19 084</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>21 417</u> 15 891
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 710</u> 14 721	<u>18 434</u> 14 721	<u>24 710</u> 14 721	<u>20 744</u> 15 229
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 868</u> 14 876	<u>18 591</u> 14 876	<u>24 868</u> 14 876	<u>20 907</u> 15 389
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 028</u> 15 034	<u>18 752</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034	<u>21 073</u> 15 553
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>19 084</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>21 417</u> 15 891
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 532</u> 15 530	<u>19 256</u> 15 530	<u>25 532</u> 15 530	<u>21 594</u> 16 066
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 102</u> 14 602	<u>18 086</u> 14 602	<u>24 102</u> 14 602	<u>20 622</u> 14 855
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 739</u> 14 750	<u>18 463</u> 14 750	<u>24 739</u> 14 750	<u>20 517</u> 15 005
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 892</u> 14 900	<u>18 616</u> 14 900	<u>24 892</u> 14 900	<u>20 672</u> 15 158
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 048</u> 15 054	<u>18 772</u> 15 054	<u>25 048</u> 15 054	<u>20 831</u> 15 314
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 370</u> 15 371	<u>19 094</u> 15 371	<u>25 370</u> 15 371	<u>21 158</u> 15 636
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 536</u> 15 534	<u>19 260</u> 15 534	<u>25 536</u> 15 534	<u>21 327</u> 15 803

212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 520</u> 15 158	<u>24 892</u> 14 900	<u>20 601</u> 14 900	<u>20 601</u> 14 900	<u>18 430</u> 14 900	<u>19 089</u> 14 900	<u>24 892</u> 14 900
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 679</u> 15 314	<u>25 048</u> 15 054	<u>20 757</u> 15 054	<u>20 757</u> 15 054	<u>18 586</u> 15 054	<u>19 245</u> 15 054	<u>25 048</u> 15 054
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 841</u> 15 474	<u>25 208</u> 15 211	<u>20 916</u> 15 211	<u>20 916</u> 15 211	<u>18 746</u> 15 211	<u>19 404</u> 15 211	<u>25 208</u> 15 211
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 176</u> 15 803	<u>25 536</u> 15 534	<u>21 245</u> 15 534	<u>21 245</u> 15 534	<u>19 075</u> 15 534	<u>19 733</u> 15 534	<u>25 536</u> 15 534
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 348</u> 15 973	<u>25 706</u> 15 701	<u>21 414</u> 15 701	<u>21 414</u> 15 701	<u>19 244</u> 15 701	<u>19 903</u> 15 701	<u>25 706</u> 15 701
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 679</u> 15 314	<u>25 048</u> 15 054	<u>20 757</u> 15 054	<u>20 757</u> 15 054	<u>18 586</u> 15 054	<u>19 245</u> 15 054	<u>25 048</u> 15 054
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 841</u> 15 474	<u>25 208</u> 15 211	<u>20 916</u> 15 211	<u>20 916</u> 15 211	<u>18 746</u> 15 211	<u>19 404</u> 15 211	<u>25 208</u> 15 211
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 007</u> 15 636	<u>25 370</u> 15 371	<u>21 079</u> 15 371	<u>21 079</u> 15 371	<u>18 908</u> 15 371	<u>19 567</u> 15 371	<u>25 370</u> 15 371
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 348</u> 15 973	<u>25 706</u> 15 701	<u>21 414</u> 15 701	<u>21 414</u> 15 701	<u>19 244</u> 15 701	<u>19 903</u> 15 701	<u>25 706</u> 15 701
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 525</u> 16 146	<u>25 879</u> 15 872	<u>21 588</u> 15 872	<u>21 588</u> 15 872	<u>19 418</u> 15 872	<u>20 076</u> 15 872	<u>25 879</u> 15 872
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 841</u> 15 474	<u>25 208</u> 15 211	<u>20 916</u> 15 211	<u>20 916</u> 15 211	<u>18 746</u> 15 211	<u>19 404</u> 15 211	<u>25 208</u> 15 211
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 007</u> 15 636	<u>25 370</u> 15 371	<u>21 079</u> 15 371	<u>21 079</u> 15 371	<u>18 908</u> 15 371	<u>19 567</u> 15 371	<u>25 370</u> 15 371
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 176</u> 15 803	<u>25 536</u> 15 534	<u>21 245</u> 15 534	<u>21 245</u> 15 534	<u>19 075</u> 15 534	<u>19 733</u> 15 534	<u>25 536</u> 15 534

212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 892</u> 14 900	<u>18 616</u> 14 900	<u>24 892</u> 14 900	<u>20 672</u> 15 158
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 048</u> 15 054	<u>18 772</u> 15 054	<u>25 048</u> 15 054	<u>20 831</u> 15 314
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 208</u> 15 211	<u>18 931</u> 15 211	<u>25 208</u> 15 211	<u>20 993</u> 15 474
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 536</u> 15 534	<u>19 260</u> 15 534	<u>25 536</u> 15 534	<u>21 327</u> 15 803
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 706</u> 15 701	<u>19 430</u> 15 701	<u>25 706</u> 15 701	<u>21 500</u> 15 973
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 048</u> 15 054	<u>18 772</u> 15 054	<u>25 048</u> 15 054	<u>20 831</u> 15 314
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 208</u> 15 211	<u>18 931</u> 15 211	<u>25 208</u> 15 211	<u>20 993</u> 15 474
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 370</u> 15 371	<u>19 094</u> 15 371	<u>25 370</u> 15 371	<u>21 158</u> 15 636
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 706</u> 15 701	<u>19 430</u> 15 701	<u>25 706</u> 15 701	<u>21 500</u> 15 973
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 879</u> 15 872	<u>19 603</u> 15 872	<u>25 879</u> 15 872	<u>21 676</u> 16 146
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 208</u> 15 211	<u>18 931</u> 15 211	<u>25 208</u> 15 211	<u>20 993</u> 15 474
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 370</u> 15 371	<u>19 094</u> 15 371	<u>25 370</u> 15 371	<u>21 158</u> 15 636
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 536</u> 15 534	<u>19 260</u> 15 534	<u>25 536</u> 15 534	<u>21 327</u> 15 803

212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 525</u> 16 146	<u>25 879</u> 15 872	<u>21 588</u> 15 872	<u>21 588</u> 15 872	<u>19 418</u> 15 872	<u>20 076</u> 15 872	<u>25 879</u> 15 872
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 705</u> 16 324	<u>26 057</u> 16 046	<u>21 765</u> 16 046	<u>21 765</u> 16 046	<u>19 595</u> 16 046	<u>20 253</u> 16 046	<u>26 057</u> 16 046
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 624</u> 15 610	<u>24 922</u> 15 409	<u>20 845</u> 15 409	<u>20 845</u> 15 409	<u>18 704</u> 15 409	<u>19 313</u> 15 409	<u>24 922</u> 15 409
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 140</u> 15 767	<u>25 568</u> 15 565	<u>21 276</u> 15 565	<u>21 276</u> 15 565	<u>19 106</u> 15 565	<u>19 764</u> 15 565	<u>25 568</u> 15 565
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 303</u> 15 928	<u>25 729</u> 15 724	<u>21 437</u> 15 724	<u>21 437</u> 15 724	<u>19 267</u> 15 724	<u>19 926</u> 15 724	<u>25 729</u> 15 724
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 470</u> 16 093	<u>25 894</u> 15 886	<u>21 602</u> 15 886	<u>21 602</u> 15 886	<u>19 432</u> 15 886	<u>20 090</u> 15 886	<u>25 894</u> 15 886
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 814</u> 16 431	<u>26 233</u> 16 220	<u>21 942</u> 16 220	<u>21 942</u> 16 220	<u>19 772</u> 16 220	<u>20 430</u> 16 220	<u>26 233</u> 16 220
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 992</u> 16 606	<u>26 409</u> 16 393	<u>22 117</u> 16 393	<u>22 117</u> 16 393	<u>19 947</u> 16 393	<u>20 605</u> 16 393	<u>26 409</u> 16 393
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 303</u> 15 928	<u>25 729</u> 15 724	<u>21 437</u> 15 724	<u>21 437</u> 15 724	<u>19 267</u> 15 724	<u>19 926</u> 15 724	<u>25 729</u> 15 724
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 470</u> 16 093	<u>25 894</u> 15 886	<u>21 602</u> 15 886	<u>21 602</u> 15 886	<u>19 432</u> 15 886	<u>20 090</u> 15 886	<u>25 894</u> 15 886
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 640</u> 16 260	<u>26 062</u> 16 051	<u>21 770</u> 16 051	<u>21 770</u> 16 051	<u>19 600</u> 16 051	<u>20 258</u> 16 051	<u>26 062</u> 16 051
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 992</u> 16 606	<u>26 409</u> 16 393	<u>22 117</u> 16 393	<u>22 117</u> 16 393	<u>19 947</u> 16 393	<u>20 605</u> 16 393	<u>26 409</u> 16 393

212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 879</u> 15 872	<u>19 603</u> 15 872	<u>25 879</u> 15 872	<u>21 676</u> 16 146
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 057</u> 16 046	<u>19 780</u> 16 046	<u>26 057</u> 16 046	<u>21 857</u> 16 324
212-101-2000	7473-2010 15,	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 922</u> 15 409	<u>18 906</u> 15 409	<u>24 922</u> 15 409	<u>21 389</u> 15 610
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 568</u> 15 565	<u>19 291</u> 15 565	<u>25 568</u> 15 565	<u>21 292</u> 15 767
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 729</u> 15 724	<u>19 452</u> 15 724	<u>25 729</u> 15 724	<u>21 455</u> 15 928
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 894</u> 15 886	<u>19 617</u> 15 886	<u>25 894</u> 15 886	<u>21 622</u> 16 093
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 233</u> 16 220	<u>19 957</u> 16 220	<u>26 233</u> 16 220	<u>21 966</u> 16 431
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 409</u> 16 393	<u>20 132</u> 16 393	<u>26 409</u> 16 393	<u>22 144</u> 16 606
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 729</u> 15 724	<u>19 452</u> 15 724	<u>25 729</u> 15 724	<u>21 455</u> 15 928
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 894</u> 15 886	<u>19 617</u> 15 886	<u>25 894</u> 15 886	<u>21 622</u> 16 093
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 062</u> 16 051	<u>19 785</u> 16 051	<u>26 062</u> 16 051	<u>21 792</u> 16 260
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 409</u> 16 393	<u>20 132</u> 16 393	<u>26 409</u> 16 393	<u>22 144</u> 16 606

212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 173</u> 16 785	<u>26 588</u> 16 569	<u>22 296</u> 16 569	<u>22 296</u> 16 569	<u>20 126</u> 16 569	<u>20 784</u> 16 569	<u>26 588</u> 16 569
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 470</u> 16 093	<u>25 894</u> 15 886	<u>21 602</u> 15 886	<u>21 602</u> 15 886	<u>19 432</u> 15 886	<u>20 090</u> 15 886	<u>25 894</u> 15 886
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 640</u> 16 260	<u>26 062</u> 16 051	<u>21 770</u> 16 051	<u>21 770</u> 16 051	<u>19 600</u> 16 051	<u>20 258</u> 16 051	<u>26 062</u> 16 051
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 814</u> 16 431	<u>26 233</u> 16 220	<u>21 942</u> 16 220	<u>21 942</u> 16 220	<u>19 772</u> 16 220	<u>20 430</u> 16 220	<u>26 233</u> 16 220
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 173</u> 16 785	<u>26 588</u> 16 569	<u>22 296</u> 16 569	<u>22 296</u> 16 569	<u>20 126</u> 16 569	<u>20 784</u> 16 569	<u>26 588</u> 16 569
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 359</u> 16 967	<u>26 771</u> 16 749	<u>22 479</u> 16 749	<u>22 479</u> 16 749	<u>20 309</u> 16 749	<u>20 967</u> 16 749	<u>26 771</u> 16 749
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 640</u> 16 260	<u>26 062</u> 16 051	<u>21 770</u> 16 051	<u>21 770</u> 16 051	<u>19 600</u> 16 051	<u>20 258</u> 16 051	<u>26 062</u> 16 051
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 814</u> 16 431	<u>26 233</u> 16 220	<u>21 942</u> 16 220	<u>21 942</u> 16 220	<u>19 772</u> 16 220	<u>20 430</u> 16 220	<u>26 233</u> 16 220
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 992</u> 16 606	<u>26 409</u> 16 393	<u>22 117</u> 16 393	<u>22 117</u> 16 393	<u>19 947</u> 16 393	<u>20 605</u> 16 393	<u>26 409</u> 16 393
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 359</u> 16 967	<u>26 771</u> 16 749	<u>22 479</u> 16 749	<u>22 479</u> 16 749	<u>20 309</u> 16 749	<u>20 967</u> 16 749	<u>26 771</u> 16 749
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 548</u> 17 154	<u>26 958</u> 16 933	<u>22 666</u> 16 933	<u>22 666</u> 16 933	<u>20 496</u> 16 933	<u>21 154</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 359</u> 16 967	<u>26 771</u> 16 749	<u>22 479</u> 16 749	<u>22 479</u> 16 749	<u>20 309</u> 16 749	<u>20 967</u> 16 749	<u>26 771</u> 16 749
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 548</u> 17 154	<u>26 958</u> 16 933	<u>22 666</u> 16 933	<u>22 666</u> 16 933	<u>20 496</u> 16 933	<u>21 154</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933

212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 588</u> 16 569	<u>20 311</u> 16 569	<u>26 588</u> 16 569	<u>22 325</u> 16 785
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 894</u> 15 886	<u>19 617</u> 15 886	<u>25 894</u> 15 886	<u>21 622</u> 16 093
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 062</u> 16 051	<u>19 785</u> 16 051	<u>26 062</u> 16 051	<u>21 792</u> 16 260
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 233</u> 16 220	<u>19 957</u> 16 220	<u>26 233</u> 16 220	<u>21 966</u> 16 431
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 588</u> 16 569	<u>20 311</u> 16 569	<u>26 588</u> 16 569	<u>22 325</u> 16 785
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 771</u> 16 749	<u>20 494</u> 16 749	<u>26 771</u> 16 749	<u>22 510</u> 16 967
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 062</u> 16 051	<u>19 785</u> 16 051	<u>26 062</u> 16 051	<u>21 792</u> 16 260
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 233</u> 16 220	<u>19 957</u> 16 220	<u>26 233</u> 16 220	<u>21 966</u> 16 431
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 409</u> 16 393	<u>20 132</u> 16 393	<u>26 409</u> 16 393	<u>22 144</u> 16 606
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 771</u> 16 749	<u>20 494</u> 16 749	<u>26 771</u> 16 749	<u>22 510</u> 16 967
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 958</u> 16 933	<u>20 681</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933	<u>22 700</u> 17 154
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 771</u> 16 749	<u>20 494</u> 16 749	<u>26 771</u> 16 749	<u>22 510</u> 16 967
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 958</u> 16 933	<u>20 681</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933	<u>22 700</u> 17 154

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 742</u> 17 344	<u>27 149</u> 17 121	<u>22 857</u> 17 121	<u>22 857</u> 17 121	<u>20 687</u> 17 121	<u>21 346</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 940</u> 17 539	<u>27 344</u> 17 314	<u>23 053</u> 17 314	<u>23 053</u> 17 314	<u>20 883</u> 17 314	<u>21 541</u> 17 314	<u>27 344</u> 17 314
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 349</u> 17 942	<u>27 749</u> 17 712	<u>23 457</u> 17 712	<u>23 457</u> 17 712	<u>21 287</u> 17 712	<u>21 945</u> 17 712	<u>27 749</u> 17 712
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 260</u> 16 236	<u>25 480</u> 15 959	<u>21 403</u> 15 959	<u>21 403</u> 15 959	<u>19 262</u> 15 959	<u>19 872</u> 15 959	<u>25 480</u> 15 959
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 783</u> 16 400	<u>26 131</u> 16 120	<u>21 840</u> 16 120	<u>21 840</u> 16 120	<u>19 670</u> 16 120	<u>20 328</u> 16 120	<u>26 131</u> 16 120
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 953</u> 16 567	<u>26 298</u> 16 284	<u>22 007</u> 16 284	<u>22 007</u> 16 284	<u>19 837</u> 16 284	<u>20 495</u> 16 284	<u>26 298</u> 16 284
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 303</u> 16 912	<u>26 643</u> 16 624	<u>22 351</u> 16 624	<u>22 351</u> 16 624	<u>20 181</u> 16 624	<u>20 840</u> 16 624	<u>26 643</u> 16 624
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 484</u> 17 090	<u>26 821</u> 16 798	<u>22 529</u> 16 798	<u>22 529</u> 16 798	<u>20 359</u> 16 798	<u>21 017</u> 16 798	<u>26 821</u> 16 798
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 783</u> 16 400	<u>26 131</u> 16 120	<u>21 840</u> 16 120	<u>21 840</u> 16 120	<u>19 670</u> 16 120	<u>20 328</u> 16 120	<u>26 131</u> 16 120
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 953</u> 16 567	<u>26 298</u> 16 284	<u>22 007</u> 16 284	<u>22 007</u> 16 284	<u>19 837</u> 16 284	<u>20 495</u> 16 284	<u>26 298</u> 16 284
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 126</u> 16 738	<u>26 469</u> 16 452	<u>22 177</u> 16 452	<u>22 177</u> 16 452	<u>20 007</u> 16 452	<u>20 666</u> 16 452	<u>26 469</u> 16 452
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 484</u> 17 090	<u>26 821</u> 16 798	<u>22 529</u> 16 798	<u>22 529</u> 16 798	<u>20 359</u> 16 798	<u>21 017</u> 16 798	<u>26 821</u> 16 798

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 149</u> 17 121	<u>20 873</u> 17 121	<u>27 149</u> 17 121	<u>22 893</u> 17 344
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 344</u> 17 314	<u>21 068</u> 17 314	<u>27 344</u> 17 314	<u>23 091</u> 17 539
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 749</u> 17 712	<u>21 472</u> 17 712	<u>27 749</u> 17 712	<u>23 501</u> 17 942
212-101-2100	7473-2010 20,	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 480</u> 15 959	<u>19 464</u> 15 959	<u>25 480</u> 15 959	<u>22 025</u> 16 236
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 131</u> 16 120	<u>19 855</u> 16 120	<u>26 131</u> 16 120	<u>21 934</u> 16 400
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 298</u> 16 284	<u>20 022</u> 16 284	<u>26 298</u> 16 284	<u>22 104</u> 16 567
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 643</u> 16 624	<u>20 367</u> 16 624	<u>26 643</u> 16 624	<u>22 455</u> 16 912
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 821</u> 16 798	<u>20 544</u> 16 798	<u>26 821</u> 16 798	<u>22 636</u> 17 090
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 131</u> 16 120	<u>19 855</u> 16 120	<u>26 131</u> 16 120	<u>21 934</u> 16 400
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 298</u> 16 284	<u>20 022</u> 16 284	<u>26 298</u> 16 284	<u>22 104</u> 16 567
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 469</u> 16 452	<u>20 193</u> 16 452	<u>26 469</u> 16 452	<u>22 278</u> 16 738
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 821</u> 16 798	<u>20 544</u> 16 798	<u>26 821</u> 16 798	<u>22 636</u> 17 090

212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 669</u> 17 272	<u>27 002</u> 16 977	<u>22 711</u> 16 977	<u>22 711</u> 16 977	<u>20 541</u> 16 977	<u>21 199</u> 16 977	<u>27 002</u> 16 977
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 953</u> 16 567	<u>26 298</u> 16 284	<u>22 007</u> 16 284	<u>22 007</u> 16 284	<u>19 837</u> 16 284	<u>20 495</u> 16 284	<u>26 298</u> 16 284
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 126</u> 16 738	<u>26 469</u> 16 452	<u>22 177</u> 16 452	<u>22 177</u> 16 452	<u>20 007</u> 16 452	<u>20 666</u> 16 452	<u>26 469</u> 16 452
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 303</u> 16 912	<u>26 643</u> 16 624	<u>22 351</u> 16 624	<u>22 351</u> 16 624	<u>20 181</u> 16 624	<u>20 840</u> 16 624	<u>26 643</u> 16 624
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 669</u> 17 272	<u>27 002</u> 16 977	<u>22 711</u> 16 977	<u>22 711</u> 16 977	<u>20 541</u> 16 977	<u>21 199</u> 16 977	<u>27 002</u> 16 977
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 857</u> 17 458	<u>27 188</u> 17 160	<u>22 896</u> 17 160	<u>22 896</u> 17 160	<u>20 726</u> 17 160	<u>21 385</u> 17 160	<u>27 188</u> 17 160
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 669</u> 17 272	<u>27 002</u> 16 977	<u>22 711</u> 16 977	<u>22 711</u> 16 977	<u>20 541</u> 16 977	<u>21 199</u> 16 977	<u>27 002</u> 16 977
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 857</u> 17 458	<u>27 188</u> 17 160	<u>22 896</u> 17 160	<u>22 896</u> 17 160	<u>20 726</u> 17 160	<u>21 385</u> 17 160	<u>27 188</u> 17 160
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 050</u> 17 648	<u>27 377</u> 17 346	<u>23 086</u> 17 346	<u>23 086</u> 17 346	<u>20 916</u> 17 346	<u>21 574</u> 17 346	<u>27 377</u> 17 346
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 247</u> 17 842	<u>27 571</u> 17 537	<u>23 279</u> 17 537	<u>23 279</u> 17 537	<u>21 109</u> 17 537	<u>21 768</u> 17 537	<u>27 571</u> 17 537
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 655</u> 18 243	<u>27 971</u> 17 931	<u>23 680</u> 17 931	<u>23 680</u> 17 931	<u>21 510</u> 17 931	<u>22 168</u> 17 931	<u>27 971</u> 17 931
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 188</u> 17 150	<u>26 489</u> 16 952	<u>22 412</u> 16 952	<u>22 412</u> 16 952	<u>20 271</u> 16 952	<u>20 880</u> 16 952	<u>26 489</u> 16 952

212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 002</u> 16 977	<u>20 726</u> 16 977	<u>27 002</u> 16 977	<u>22 820</u> 17 272
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 298</u> 16 284	<u>20 022</u> 16 284	<u>26 298</u> 16 284	<u>22 104</u> 16 567
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 469</u> 16 452	<u>20 193</u> 16 452	<u>26 469</u> 16 452	<u>22 278</u> 16 738
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 643</u> 16 624	<u>20 367</u> 16 624	<u>26 643</u> 16 624	<u>22 455</u> 16 912
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 002</u> 16 977	<u>20 726</u> 16 977	<u>27 002</u> 16 977	<u>22 820</u> 17 272
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 188</u> 17 160	<u>20 911</u> 17 160	<u>27 188</u> 17 160	<u>23 009</u> 17 458
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 002</u> 16 977	<u>20 726</u> 16 977	<u>27 002</u> 16 977	<u>22 820</u> 17 272
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 188</u> 17 160	<u>20 911</u> 17 160	<u>27 188</u> 17 160	<u>23 009</u> 17 458
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 377</u> 17 346	<u>21 101</u> 17 346	<u>27 377</u> 17 346	<u>23 202</u> 17 648
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 571</u> 17 537	<u>21 295</u> 17 537	<u>27 571</u> 17 537	<u>23 399</u> 17 842
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 971</u> 17 931	<u>21 695</u> 17 931	<u>27 971</u> 17 931	<u>23 806</u> 18 243
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 489</u> 16 952	<u>20 473</u> 16 952	<u>26 489</u> 16 952	<u>22 954</u> 17 150

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 720</u> 17 323	<u>27 150</u> 17 123	<u>22 859</u> 17 123	<u>22 859</u> 17 123	<u>20 689</u> 17 123	<u>21 347</u> 17 123	<u>27 150</u> 17 123
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 900</u> 17 500	<u>27 328</u> 17 297	<u>23 036</u> 17 297	<u>23 036</u> 17 297	<u>20 866</u> 17 297	<u>21 524</u> 17 297	<u>27 328</u> 17 297
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 270</u> 17 864	<u>27 694</u> 17 658	<u>23 402</u> 17 658	<u>23 402</u> 17 658	<u>21 232</u> 17 658	<u>21 891</u> 17 658	<u>27 694</u> 17 658
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 461</u> 18 052	<u>27 883</u> 17 844	<u>23 591</u> 17 844	<u>23 591</u> 17 844	<u>21 421</u> 17 844	<u>22 079</u> 17 844	<u>27 883</u> 17 844
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 720</u> 17 323	<u>27 150</u> 17 123	<u>22 859</u> 17 123	<u>22 859</u> 17 123	<u>20 689</u> 17 123	<u>21 347</u> 17 123	<u>27 150</u> 17 123
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 900</u> 17 500	<u>27 328</u> 17 297	<u>23 036</u> 17 297	<u>23 036</u> 17 297	<u>20 866</u> 17 297	<u>21 524</u> 17 297	<u>27 328</u> 17 297
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 083</u> 17 680	<u>27 509</u> 17 476	<u>23 217</u> 17 476	<u>23 217</u> 17 476	<u>21 047</u> 17 476	<u>21 706</u> 17 476	<u>27 509</u> 17 476
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 461</u> 18 052	<u>27 883</u> 17 844	<u>23 591</u> 17 844	<u>23 591</u> 17 844	<u>21 421</u> 17 844	<u>22 079</u> 17 844	<u>27 883</u> 17 844
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 657</u> 18 244	<u>28 076</u> 18 034	<u>23 784</u> 18 034	<u>23 784</u> 18 034	<u>21 614</u> 18 034	<u>22 272</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 900</u> 17 500	<u>27 328</u> 17 297	<u>23 036</u> 17 297	<u>23 036</u> 17 297	<u>20 866</u> 17 297	<u>21 524</u> 17 297	<u>27 328</u> 17 297
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 083</u> 17 680	<u>27 509</u> 17 476	<u>23 217</u> 17 476	<u>23 217</u> 17 476	<u>21 047</u> 17 476	<u>21 706</u> 17 476	<u>27 509</u> 17 476
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 270</u> 17 864	<u>27 694</u> 17 658	<u>23 402</u> 17 658	<u>23 402</u> 17 658	<u>21 232</u> 17 658	<u>21 891</u> 17 658	<u>27 694</u> 17 658
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 657</u> 18 244	<u>28 076</u> 18 034	<u>23 784</u> 18 034	<u>23 784</u> 18 034	<u>21 614</u> 18 034	<u>22 272</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 150</u> 17 123	<u>20 874</u> 17 123	<u>27 150</u> 17 123	<u>22 872</u> 17 323
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 328</u> 17 297	<u>21 051</u> 17 297	<u>27 328</u> 17 297	<u>23 052</u> 17 500
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 694</u> 17 658	<u>21 418</u> 17 658	<u>27 694</u> 17 658	<u>23 422</u> 17 864
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 883</u> 17 844	<u>21 606</u> 17 844	<u>27 883</u> 17 844	<u>23 613</u> 18 052
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 150</u> 17 123	<u>20 874</u> 17 123	<u>27 150</u> 17 123	<u>22 872</u> 17 323
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 328</u> 17 297	<u>21 051</u> 17 297	<u>27 328</u> 17 297	<u>23 052</u> 17 500
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 509</u> 17 476	<u>21 233</u> 17 476	<u>27 509</u> 17 476	<u>23 235</u> 17 680
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 883</u> 17 844	<u>21 606</u> 17 844	<u>27 883</u> 17 844	<u>23 613</u> 18 052
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>21 799</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>23 808</u> 18 244
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 328</u> 17 297	<u>21 051</u> 17 297	<u>27 328</u> 17 297	<u>23 052</u> 17 500
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 509</u> 17 476	<u>21 233</u> 17 476	<u>27 509</u> 17 476	<u>23 235</u> 17 680
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 694</u> 17 658	<u>21 418</u> 17 658	<u>27 694</u> 17 658	<u>23 422</u> 17 864
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>21 799</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>23 808</u> 18 244

212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 856</u> 18 441	<u>28 273</u> 18 227	<u>23 981</u> 18 227	<u>23 981</u> 18 227	<u>21 811</u> 18 227	<u>22 469</u> 18 227	<u>28 273</u> 18 227
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 657</u> 18 244	<u>28 076</u> 18 034	<u>23 784</u> 18 034	<u>23 784</u> 18 034	<u>21 614</u> 18 034	<u>22 272</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 856</u> 18 441	<u>28 273</u> 18 227	<u>23 981</u> 18 227	<u>23 981</u> 18 227	<u>21 811</u> 18 227	<u>22 469</u> 18 227	<u>28 273</u> 18 227
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 059</u> 18 641	<u>28 474</u> 18 426	<u>24 182</u> 18 426	<u>24 182</u> 18 426	<u>22 012</u> 18 426	<u>22 671</u> 18 426	<u>28 474</u> 18 426
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 268</u> 18 846	<u>28 680</u> 18 628	<u>24 388</u> 18 628	<u>24 388</u> 18 628	<u>22 218</u> 18 628	<u>22 876</u> 18 628	<u>28 680</u> 18 628
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 698</u> 19 269	<u>29 105</u> 19 047	<u>24 813</u> 19 047	<u>24 813</u> 19 047	<u>22 643</u> 19 047	<u>23 302</u> 19 047	<u>29 105</u> 19 047
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>24 709</u> 17 662	<u>26 993</u> 17 448	<u>22 916</u> 17 448	<u>22 916</u> 17 448	<u>20 775</u> 17 448	<u>21 385</u> 17 448	<u>26 993</u> 17 448
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 246</u> 17 840	<u>27 660</u> 17 624	<u>23 368</u> 17 624	<u>23 368</u> 17 624	<u>21 198</u> 17 624	<u>21 856</u> 17 624	<u>27 660</u> 17 624
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 620</u> 18 208	<u>28 029</u> 17 987	<u>23 737</u> 17 987	<u>23 737</u> 17 987	<u>21 567</u> 17 987	<u>22 225</u> 17 987	<u>28 029</u> 17 987
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 812</u> 18 398	<u>28 219</u> 18 175	<u>23 928</u> 18 175	<u>23 928</u> 18 175	<u>21 757</u> 18 175	<u>22 416</u> 18 175	<u>28 219</u> 18 175
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 246</u> 17 840	<u>27 660</u> 17 624	<u>23 368</u> 17 624	<u>23 368</u> 17 624	<u>21 198</u> 17 624	<u>21 856</u> 17 624	<u>27 660</u> 17 624
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 431</u> 18 022	<u>27 842</u> 17 804	<u>23 551</u> 17 804	<u>23 551</u> 17 804	<u>21 381</u> 17 804	<u>22 039</u> 17 804	<u>27 842</u> 17 804

212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 227	<u>21 996</u> 18 227	<u>28 273</u> 18 227	<u>24 008</u> 18 441
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>21 799</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>23 808</u> 18 244
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 227	<u>21 996</u> 18 227	<u>28 273</u> 18 227	<u>24 008</u> 18 441
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 474</u> 18 426	<u>22 198</u> 18 426	<u>28 474</u> 18 426	<u>24 211</u> 18 641
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 680</u> 18 628	<u>22 403</u> 18 628	<u>28 680</u> 18 628	<u>24 419</u> 18 846
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 105</u> 19 047	<u>22 829</u> 19 047	<u>29 105</u> 19 047	<u>24 850</u> 19 269
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 993</u> 17 448	<u>20 977</u> 17 448	<u>26 993</u> 17 448	<u>23 474</u> 17 662
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 660</u> 17 624	<u>21 383</u> 17 624	<u>27 660</u> 17 624	<u>23 398</u> 17 840
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 029</u> 17 987	<u>21 752</u> 17 987	<u>28 029</u> 17 987	<u>23 771</u> 18 208
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 219</u> 18 175	<u>21 943</u> 18 175	<u>28 219</u> 18 175	<u>23 964</u> 18 398
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 660</u> 17 624	<u>21 383</u> 17 624	<u>27 660</u> 17 624	<u>23 398</u> 17 840
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 842</u> 17 804	<u>21 566</u> 17 804	<u>27 842</u> 17 804	<u>23 582</u> 18 022

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 812</u> 18 398	<u>28 219</u> 18 175	<u>23 928</u> 18 175	<u>23 928</u> 18 175	<u>21 757</u> 18 175	<u>22 416</u> 18 175	<u>28 219</u> 18 175
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 009</u> 18 591	<u>28 414</u> 18 366	<u>24 122</u> 18 366	<u>24 122</u> 18 366	<u>21 952</u> 18 366	<u>22 610</u> 18 366	<u>28 414</u> 18 366
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 009</u> 18 591	<u>28 414</u> 18 366	<u>24 122</u> 18 366	<u>24 122</u> 18 366	<u>21 952</u> 18 366	<u>22 610</u> 18 366	<u>28 414</u> 18 366
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 210</u> 18 789	<u>28 612</u> 18 561	<u>24 320</u> 18 561	<u>24 320</u> 18 561	<u>22 150</u> 18 561	<u>22 809</u> 18 561	<u>28 612</u> 18 561
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 625</u> 19 198	<u>29 022</u> 18 965	<u>24 730</u> 18 965	<u>24 730</u> 18 965	<u>22 560</u> 18 965	<u>23 219</u> 18 965	<u>29 022</u> 18 965
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 839</u> 19 409	<u>29 234</u> 19 173	<u>24 942</u> 19 173	<u>24 942</u> 19 173	<u>22 772</u> 19 173	<u>23 430</u> 19 173	<u>29 234</u> 19 173
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>24 835</u> 17 786	<u>27 245</u> 17 696	<u>23 168</u> 17 696	<u>23 168</u> 17 696	<u>21 028</u> 17 696	<u>21 637</u> 17 696	<u>27 245</u> 17 696
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>25 543</u> 18 483	<u>27 722</u> 18 166	<u>23 645</u> 18 166	<u>23 645</u> 18 166	<u>21 505</u> 18 166	<u>22 114</u> 18 166	<u>27 722</u> 18 166
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 089</u> 18 670	<u>28 397</u> 18 349	<u>24 105</u> 18 349	<u>24 105</u> 18 349	<u>21 935</u> 18 349	<u>22 593</u> 18 349	<u>28 397</u> 18 349
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 480</u> 19 055	<u>28 781</u> 18 728	<u>24 489</u> 18 728	<u>24 489</u> 18 728	<u>22 319</u> 18 728	<u>22 978</u> 18 728	<u>28 781</u> 18 728
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 681</u> 19 253	<u>28 979</u> 18 923	<u>24 688</u> 18 923	<u>24 688</u> 18 923	<u>22 517</u> 18 923	<u>23 176</u> 18 923	<u>28 979</u> 18 923

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 219</u> 18 175	<u>21 943</u> 18 175	<u>28 219</u> 18 175	<u>23 964</u> 18 398
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 414</u> 18 366	<u>22 137</u> 18 366	<u>28 414</u> 18 366	<u>24 161</u> 18 591
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 414</u> 18 366	<u>22 137</u> 18 366	<u>28 414</u> 18 366	<u>24 161</u> 18 591
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 612</u> 18 561	<u>22 336</u> 18 561	<u>28 612</u> 18 561	<u>24 362</u> 18 789
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 022</u> 18 965	<u>22 746</u> 18 965	<u>29 022</u> 18 965	<u>24 777</u> 19 198
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 234</u> 19 173	<u>22 957</u> 19 173	<u>29 234</u> 19 173	<u>24 991</u> 19 409
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 245</u> 17 696	<u>21 230</u> 17 696	<u>27 245</u> 17 696	<u>23 600</u> 17 786
212-101-2500	7473-2010 30,	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 722</u> 18 166	<u>21 707</u> 18 166	<u>27 722</u> 18 166	<u>24 308</u> 18 483
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 397</u> 18 349	<u>22 120</u> 18 349	<u>28 397</u> 18 349	<u>24 240</u> 18 670
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 781</u> 18 728	<u>22 505</u> 18 728	<u>28 781</u> 18 728	<u>24 631</u> 19 055
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 979</u> 18 923	<u>22 703</u> 18 923	<u>28 979</u> 18 923	<u>24 833</u> 19 253

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 089</u> 18 670	<u>28 397</u> 18 349	<u>24 105</u> 18 349	<u>24 105</u> 18 349	<u>21 935</u> 18 349	<u>22 593</u> 18 349	<u>28 397</u> 18 349
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 282</u> 18 860	<u>28 587</u> 18 537	<u>24 295</u> 18 537	<u>24 295</u> 18 537	<u>22 125</u> 18 537	<u>22 783</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 681</u> 19 253	<u>28 979</u> 18 923	<u>24 688</u> 18 923	<u>24 688</u> 18 923	<u>22 517</u> 18 923	<u>23 176</u> 18 923	<u>28 979</u> 18 923
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 887</u> 19 456	<u>29 182</u> 19 122	<u>24 890</u> 19 122	<u>24 890</u> 19 122	<u>22 720</u> 19 122	<u>23 378</u> 19 122	<u>29 182</u> 19 122
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 887</u> 19 456	<u>29 182</u> 19 122	<u>24 890</u> 19 122	<u>24 890</u> 19 122	<u>22 720</u> 19 122	<u>23 378</u> 19 122	<u>29 182</u> 19 122
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 097</u> 19 663	<u>29 388</u> 19 325	<u>25 097</u> 19 325	<u>25 097</u> 19 325	<u>22 926</u> 19 325	<u>23 585</u> 19 325	<u>29 388</u> 19 325
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>27 532</u> 20 090	<u>29 815</u> 19 746	<u>25 523</u> 19 746	<u>25 523</u> 19 746	<u>23 353</u> 19 746	<u>24 012</u> 19 746	<u>29 815</u> 19 746
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 756</u> 20 311	<u>30 036</u> 19 963	<u>25 744</u> 19 963	<u>25 744</u> 19 963	<u>23 574</u> 19 963	<u>24 232</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963
212-101-2600	7473-2010	35,									
212-101-2601		3	1	2400	<u>26 369</u> 19 296	<u>28 834</u> 19 260	<u>24 757</u> 19 260	<u>24 757</u> 19 260	<u>22 616</u> 19 260	<u>23 225</u> 19 260	<u>28 834</u> 19 260
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 923</u> 19 491	<u>29 519</u> 19 454	<u>25 228</u> 19 454	<u>25 228</u> 19 454	<u>23 057</u> 19 454	<u>23 716</u> 19 454	<u>29 519</u> 19 454
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 331</u> 19 893	<u>29 927</u> 19 855	<u>25 635</u> 19 855	<u>25 635</u> 19 855	<u>23 465</u> 19 855	<u>24 123</u> 19 855	<u>29 927</u> 19 855
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>27 542</u> 20 100	<u>30 137</u> 20 062	<u>25 845</u> 20 062	<u>25 845</u> 20 062	<u>23 675</u> 20 062	<u>24 333</u> 20 062	<u>30 137</u> 20 062

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 397</u> 18 349	<u>22 120</u> 18 349	<u>28 397</u> 18 349	<u>24 240</u> 18 670
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 537	<u>22 310</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>24 434</u> 18 860
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 979</u> 18 923	<u>22 703</u> 18 923	<u>28 979</u> 18 923	<u>24 833</u> 19 253
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 182</u> 19 122	<u>22 905</u> 19 122	<u>29 182</u> 19 122	<u>25 039</u> 19 456
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 182</u> 19 122	<u>22 905</u> 19 122	<u>29 182</u> 19 122	<u>25 039</u> 19 456
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 388</u> 19 325	<u>23 112</u> 19 325	<u>29 388</u> 19 325	<u>25 249</u> 19 663
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 815</u> 19 746	<u>23 539</u> 19 746	<u>29 815</u> 19 746	<u>25 683</u> 20 090
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 036</u> 19 963	<u>23 759</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>25 908</u> 20 311
212-101-2600	7473-2010 35,	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 834</u> 19 260	<u>22 818</u> 19 260	<u>28 834</u> 19 260	<u>25 135</u> 19 296
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 519</u> 19 454	<u>23 243</u> 19 454	<u>29 519</u> 19 454	<u>25 075</u> 19 491
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 927</u> 19 855	<u>23 650</u> 19 855	<u>29 927</u> 19 855	<u>25 483</u> 19 893
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 137</u> 20 062	<u>23 860</u> 20 062	<u>30 137</u> 20 062	<u>25 694</u> 20 100

212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 923</u> 19 491	<u>29 519</u> 19 454	<u>25 228</u> 19 454	<u>25 228</u> 19 454	<u>23 057</u> 19 454	<u>23 716</u> 19 454	<u>29 519</u> 19 454
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 690	<u>29 721</u> 19 653	<u>25 429</u> 19 653	<u>25 429</u> 19 653	<u>23 259</u> 19 653	<u>23 917</u> 19 653	<u>29 721</u> 19 653
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>27 542</u> 20 100	<u>30 137</u> 20 062	<u>25 845</u> 20 062	<u>25 845</u> 20 062	<u>23 675</u> 20 062	<u>24 333</u> 20 062	<u>30 137</u> 20 062
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 757</u> 20 312	<u>30 351</u> 20 273	<u>26 060</u> 20 273	<u>26 060</u> 20 273	<u>23 890</u> 20 273	<u>24 548</u> 20 273	<u>30 351</u> 20 273
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 757</u> 20 312	<u>30 351</u> 20 273	<u>26 060</u> 20 273	<u>26 060</u> 20 273	<u>23 890</u> 20 273	<u>24 548</u> 20 273	<u>30 351</u> 20 273
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 976</u> 20 528	<u>30 570</u> 20 489	<u>26 279</u> 20 489	<u>26 279</u> 20 489	<u>24 109</u> 20 489	<u>24 767</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>28 430</u> 20 974	<u>31 023</u> 20 934	<u>26 731</u> 20 934	<u>26 731</u> 20 934	<u>24 561</u> 20 934	<u>25 220</u> 20 934	<u>31 023</u> 20 934
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 664</u> 21 205	<u>31 257</u> 21 164	<u>26 965</u> 21 164	<u>26 965</u> 21 164	<u>24 795</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>27 361</u> 20 273	<u>31 000</u> 21 392	<u>26 923</u> 21 392	<u>26 923</u> 21 392	<u>24 782</u> 21 392	<u>25 391</u> 21 392	<u>31 000</u> 21 392
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>27 925</u> 20 478	<u>31 707</u> 21 608	<u>27 415</u> 21 608	<u>27 415</u> 21 608	<u>25 245</u> 21 608	<u>25 904</u> 21 608	<u>31 707</u> 21 608
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>28 354</u> 20 900	<u>32 160</u> 22 053	<u>27 868</u> 22 053	<u>27 868</u> 22 053	<u>25 698</u> 22 053	<u>26 356</u> 22 053	<u>32 160</u> 22 053
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>28 576</u> 21 118	<u>32 393</u> 22 283	<u>28 101</u> 22 283	<u>28 101</u> 22 283	<u>25 931</u> 22 283	<u>26 590</u> 22 283	<u>32 393</u> 22 283

212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 519</u> 19 454	<u>23 243</u> 19 454	<u>29 519</u> 19 454	<u>25 075</u> 19 491
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 721</u> 19 653	<u>23 444</u> 19 653	<u>29 721</u> 19 653	<u>25 277</u> 19 690
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 137</u> 20 062	<u>23 860</u> 20 062	<u>30 137</u> 20 062	<u>25 694</u> 20 100
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 351</u> 20 273	<u>24 075</u> 20 273	<u>30 351</u> 20 273	<u>25 909</u> 20 312
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 351</u> 20 273	<u>24 075</u> 20 273	<u>30 351</u> 20 273	<u>25 909</u> 20 312
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 570</u> 20 489	<u>24 294</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>26 128</u> 20 528
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 023</u> 20 934	<u>24 747</u> 20 934	<u>31 023</u> 20 934	<u>26 582</u> 20 974
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>24 980</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>26 816</u> 21 205
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 000</u> 21 392	<u>24 984</u> 21 392	<u>31 000</u> 21 392	<u>26 127</u> 20 273
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 707</u> 21 608	<u>25 431</u> 21 608	<u>31 707</u> 21 608	<u>26 077</u> 20 478
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 160</u> 22 053	<u>25 883</u> 22 053	<u>32 160</u> 22 053	<u>26 506</u> 20 900
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 393</u> 22 283	<u>26 117</u> 22 283	<u>32 393</u> 22 283	<u>26 727</u> 21 118

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>27 925</u> 20 478	<u>31 707</u> 21 608	<u>27 415</u> 21 608	<u>27 415</u> 21 608	<u>25 245</u> 21 608	<u>25 904</u> 21 608	<u>31 707</u> 21 608
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 138</u> 20 687	<u>31 931</u> 21 828	<u>27 639</u> 21 828	<u>27 639</u> 21 828	<u>25 469</u> 21 828	<u>26 128</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>28 576</u> 21 118	<u>32 393</u> 22 283	<u>28 101</u> 22 283	<u>28 101</u> 22 283	<u>25 931</u> 22 283	<u>26 590</u> 22 283	<u>32 393</u> 22 283
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>28 802</u> 21 340	<u>32 631</u> 22 517	<u>28 340</u> 22 517	<u>28 340</u> 22 517	<u>26 170</u> 22 517	<u>26 828</u> 22 517	<u>32 631</u> 22 517
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>28 802</u> 21 340	<u>32 631</u> 22 517	<u>28 340</u> 22 517	<u>28 340</u> 22 517	<u>26 170</u> 22 517	<u>26 828</u> 22 517	<u>32 631</u> 22 517
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 032</u> 21 567	<u>32 875</u> 22 757	<u>28 583</u> 22 757	<u>28 583</u> 22 757	<u>26 413</u> 22 757	<u>27 071</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>29 509</u> 22 036	<u>33 377</u> 23 252	<u>29 086</u> 23 252	<u>29 086</u> 23 252	<u>26 916</u> 23 252	<u>27 574</u> 23 252	<u>33 377</u> 23 252
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>29 755</u> 22 278	<u>33 637</u> 23 507	<u>29 345</u> 23 507	<u>29 345</u> 23 507	<u>27 175</u> 23 507	<u>27 834</u> 23 507	<u>33 637</u> 23 507
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 323</u> 22 204	<u>32 977</u> 23 338	<u>28 900</u> 23 338	<u>28 900</u> 23 338	<u>26 760</u> 23 338	<u>27 369</u> 23 338	<u>32 977</u> 23 338
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 907</u> 22 428	<u>33 705</u> 23 574	<u>29 413</u> 23 574	<u>29 413</u> 23 574	<u>27 243</u> 23 574	<u>27 901</u> 23 574	<u>33 705</u> 23 574
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 377</u> 22 891	<u>34 198</u> 24 060	<u>29 907</u> 24 060	<u>29 907</u> 24 060	<u>27 737</u> 24 060	<u>28 395</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 619</u> 23 129	<u>34 453</u> 24 311	<u>30 162</u> 24 311	<u>30 162</u> 24 311	<u>27 991</u> 24 311	<u>28 650</u> 24 311	<u>34 453</u> 24 311

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 707</u> 21 608	<u>25 431</u> 21 608	<u>31 707</u> 21 608	<u>26 077</u> 20 478
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 931</u> 21 828	<u>25 655</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828	<u>26 289</u> 20 687
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 393</u> 22 283	<u>26 117</u> 22 283	<u>32 393</u> 22 283	<u>26 727</u> 21 118
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 631</u> 22 517	<u>26 355</u> 22 517	<u>32 631</u> 22 517	<u>26 953</u> 21 340
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 631</u> 22 517	<u>26 355</u> 22 517	<u>32 631</u> 22 517	<u>26 953</u> 21 340
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>32 875</u> 22 757	<u>26 598</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757	<u>27 184</u> 21 567
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 252	<u>27 101</u> 23 252	<u>33 377</u> 23 252	<u>27 660</u> 22 036
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>33 637</u> 23 507	<u>27 361</u> 23 507	<u>33 637</u> 23 507	<u>27 906</u> 22 278
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 977</u> 23 338	<u>26 962</u> 23 338	<u>32 977</u> 23 338	<u>28 089</u> 22 204
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 705</u> 23 574	<u>27 428</u> 23 574	<u>33 705</u> 23 574	<u>28 059</u> 22 428
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 060	<u>27 922</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>28 529</u> 22 891
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 453</u> 24 311	<u>28 177</u> 24 311	<u>34 453</u> 24 311	<u>28 771</u> 23 129

212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 907</u> 22 428	<u>33 705</u> 23 574	<u>29 413</u> 23 574	<u>29 413</u> 23 574	<u>27 243</u> 23 574	<u>27 901</u> 23 574	<u>33 705</u> 23 574
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 140</u> 22 657	<u>33 949</u> 23 814	<u>29 657</u> 23 814	<u>29 657</u> 23 814	<u>27 487</u> 23 814	<u>28 146</u> 23 814	<u>33 949</u> 23 814
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 619</u> 23 129	<u>34 453</u> 24 311	<u>30 162</u> 24 311	<u>30 162</u> 24 311	<u>27 991</u> 24 311	<u>28 650</u> 24 311	<u>34 453</u> 24 311
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 867</u> 23 373	<u>34 713</u> 24 566	<u>30 422</u> 24 566	<u>30 422</u> 24 566	<u>28 251</u> 24 566	<u>28 910</u> 24 566	<u>34 713</u> 24 566
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 867</u> 23 373	<u>34 713</u> 24 566	<u>30 422</u> 24 566	<u>30 422</u> 24 566	<u>28 251</u> 24 566	<u>28 910</u> 24 566	<u>34 713</u> 24 566
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 119</u> 23 621	<u>34 979</u> 24 828	<u>30 687</u> 24 828	<u>30 687</u> 24 828	<u>28 517</u> 24 828	<u>29 175</u> 24 828	<u>34 979</u> 24 828
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 641</u> 24 135	<u>35 527</u> 25 368	<u>31 235</u> 25 368	<u>31 235</u> 25 368	<u>29 065</u> 25 368	<u>29 724</u> 25 368	<u>35 527</u> 25 368
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 910</u> 24 400	<u>35 810</u> 25 646	<u>31 519</u> 25 646	<u>31 519</u> 25 646	<u>29 348</u> 25 646	<u>30 007</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 504</u> 13 524	<u>22 839</u> 13 359	<u>18 762</u> 13 359	<u>18 762</u> 13 359	<u>16 621</u> 13 359	<u>17 230</u> 13 359	<u>22 839</u> 13 359

212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 705</u> 23 574	<u>27 428</u> 23 574	<u>33 705</u> 23 574	<u>28 059</u> 22 428
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 949</u> 23 814	<u>27 673</u> 23 814	<u>33 949</u> 23 814	<u>28 291</u> 22 657
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 453</u> 24 311	<u>28 177</u> 24 311	<u>34 453</u> 24 311	<u>28 771</u> 23 129
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 713</u> 24 566	<u>28 437</u> 24 566	<u>34 713</u> 24 566	<u>29 018</u> 23 373
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 713</u> 24 566	<u>28 437</u> 24 566	<u>34 713</u> 24 566	<u>29 018</u> 23 373
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>34 979</u> 24 828	<u>28 702</u> 24 828	<u>34 979</u> 24 828	<u>29 271</u> 23 621
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 527</u> 25 368	<u>29 251</u> 25 368	<u>35 527</u> 25 368	<u>29 793</u> 24 135
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>29 534</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>30 062</u> 24 400

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 839</u> 13 359	<u>16 823</u> 13 359	<u>22 839</u> 13 359	<u>19 241</u> 13 495

212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 790</u> 13 805	<u>23 056</u> 13 573	<u>18 979</u> 13 573	<u>18 979</u> 13 573	<u>16 838</u> 13 573	<u>17 447</u> 13 573	<u>23 056</u> 13 573
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 215</u> 14 223	<u>23 548</u> 14 057	<u>19 471</u> 14 057	<u>19 471</u> 14 057	<u>17 330</u> 14 057	<u>17 939</u> 14 057	<u>23 548</u> 14 057
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 598</u> 14 600	<u>23 766</u> 14 272	<u>19 689</u> 14 272	<u>19 689</u> 14 272	<u>17 548</u> 14 272	<u>18 158</u> 14 272	<u>23 766</u> 14 272
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 919</u> 14 917	<u>24 249</u> 14 747	<u>20 172</u> 14 747	<u>20 172</u> 14 747	<u>18 031</u> 14 747	<u>18 640</u> 14 747	<u>24 249</u> 14 747
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 709</u> 15 694	<u>25 077</u> 15 562	<u>21 000</u> 15 562	<u>21 000</u> 15 562	<u>18 859</u> 15 562	<u>19 468</u> 15 562	<u>25 077</u> 15 562
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 322</u> 16 297	<u>25 640</u> 16 117	<u>21 563</u> 16 117	<u>21 563</u> 16 117	<u>19 422</u> 16 117	<u>20 032</u> 16 117	<u>25 640</u> 16 117
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 298</u> 17 258	<u>26 659</u> 17 119	<u>22 582</u> 17 119	<u>22 582</u> 17 119	<u>20 441</u> 17 119	<u>21 051</u> 17 119	<u>26 659</u> 17 119
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>24 875</u> 17 826	<u>27 168</u> 17 621	<u>23 091</u> 17 621	<u>23 091</u> 17 621	<u>20 950</u> 17 621	<u>21 560</u> 17 621	<u>27 168</u> 17 621
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 045</u> 17 993	<u>27 423</u> 17 872	<u>23 346</u> 17 872	<u>23 346</u> 17 872	<u>21 206</u> 17 872	<u>21 815</u> 17 872	<u>27 423</u> 17 872
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 604</u> 18 543	<u>27 905</u> 18 346	<u>23 828</u> 18 346	<u>23 828</u> 18 346	<u>21 687</u> 18 346	<u>22 297</u> 18 346	<u>27 905</u> 18 346
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 756</u> 13 771	<u>23 038</u> 13 555	<u>18 961</u> 13 555	<u>18 961</u> 13 555	<u>16 820</u> 13 555	<u>17 429</u> 13 555	<u>23 038</u> 13 555
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 047</u> 14 058	<u>23 258</u> 13 772	<u>19 181</u> 13 772	<u>19 181</u> 13 772	<u>17 040</u> 13 772	<u>17 650</u> 13 772	<u>23 258</u> 13 772

212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 056</u> 13 573	<u>17 040</u> 13 573	<u>23 056</u> 13 573	<u>19 523</u> 13 773
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 548</u> 14 057	<u>17 532</u> 14 057	<u>23 548</u> 14 057	<u>19 911</u> 14 155
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 766</u> 14 272	<u>17 751</u> 14 272	<u>23 766</u> 14 272	<u>20 289</u> 14 527
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 249</u> 14 747	<u>18 233</u> 14 747	<u>24 249</u> 14 747	<u>20 531</u> 14 765
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 077</u> 15 562	<u>19 061</u> 15 562	<u>25 077</u> 15 562	<u>21 214</u> 15 437
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 640</u> 16 117	<u>19 625</u> 16 117	<u>25 640</u> 16 117	<u>21 765</u> 15 979
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 659</u> 17 119	<u>20 644</u> 17 119	<u>26 659</u> 17 119	<u>22 588</u> 16 789
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 621	<u>21 153</u> 17 621	<u>27 168</u> 17 621	<u>23 111</u> 17 305
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 423</u> 17 872	<u>21 408</u> 17 872	<u>27 423</u> 17 872	<u>23 239</u> 17 430
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 905</u> 18 346	<u>21 890</u> 18 346	<u>27 905</u> 18 346	<u>23 839</u> 18 021
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 038</u> 13 555	<u>17 022</u> 13 555	<u>23 038</u> 13 555	<u>19 497</u> 13 748
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 258</u> 13 772	<u>17 242</u> 13 772	<u>23 258</u> 13 772	<u>19 785</u> 14 031

212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 532</u> 14 535	<u>23 756</u> 14 262	<u>19 679</u> 14 262	<u>19 679</u> 14 262	<u>17 538</u> 14 262	<u>18 148</u> 14 262	<u>23 756</u> 14 262
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 007</u> 15 003	<u>23 979</u> 14 482	<u>19 902</u> 14 482	<u>19 902</u> 14 482	<u>17 761</u> 14 482	<u>18 371</u> 14 482	<u>23 979</u> 14 482
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 333</u> 15 324	<u>24 469</u> 14 963	<u>20 392</u> 14 963	<u>20 392</u> 14 963	<u>18 251</u> 14 963	<u>18 860</u> 14 963	<u>24 469</u> 14 963
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 251</u> 16 227	<u>25 310</u> 15 792	<u>21 233</u> 15 792	<u>21 233</u> 15 792	<u>19 092</u> 15 792	<u>19 702</u> 15 792	<u>25 310</u> 15 792
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 987</u> 16 952	<u>25 881</u> 16 353	<u>21 804</u> 16 353	<u>21 804</u> 16 353	<u>19 663</u> 16 353	<u>20 272</u> 16 353	<u>25 881</u> 16 353
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 122</u> 18 069	<u>26 914</u> 17 371	<u>22 837</u> 17 371	<u>22 837</u> 17 371	<u>20 696</u> 17 371	<u>21 306</u> 17 371	<u>26 914</u> 17 371
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 703</u> 18 641	<u>27 430</u> 17 878	<u>23 353</u> 17 878	<u>23 353</u> 17 878	<u>21 212</u> 17 878	<u>21 822</u> 17 878	<u>27 430</u> 17 878
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 877</u> 18 812	<u>27 690</u> 18 134	<u>23 613</u> 18 134	<u>23 613</u> 18 134	<u>21 472</u> 18 134	<u>22 082</u> 18 134	<u>27 690</u> 18 134
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 587</u> 19 511	<u>28 178</u> 18 614	<u>24 101</u> 18 614	<u>24 101</u> 18 614	<u>21 960</u> 18 614	<u>22 569</u> 18 614	<u>28 178</u> 18 614

212-2.**212-201.**

212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 756</u> 14 262	<u>17 741</u> 14 262	<u>23 756</u> 14 262	<u>20 220</u> 14 459
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 979</u> 14 482	<u>17 964</u> 14 482	<u>23 979</u> 14 482	<u>20 669</u> 14 901
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 469</u> 14 963	<u>18 453</u> 14 963	<u>24 469</u> 14 963	<u>20 914</u> 15 142
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 310</u> 15 792	<u>19 295</u> 15 792	<u>25 310</u> 15 792	<u>21 694</u> 15 910
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 881</u> 16 353	<u>19 865</u> 16 353	<u>25 881</u> 16 353	<u>22 340</u> 16 545
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 914</u> 17 371	<u>20 899</u> 17 371	<u>26 914</u> 17 371	<u>23 283</u> 17 474
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 430</u> 17 878	<u>21 415</u> 17 878	<u>27 430</u> 17 878	<u>23 812</u> 17 994
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 690</u> 18 134	<u>21 675</u> 18 134	<u>27 690</u> 18 134	<u>23 942</u> 18 122
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 178</u> 18 614	<u>22 162</u> 18 614	<u>28 178</u> 18 614	<u>24 661</u> 18 830

212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 465</u> 32 704	<u>35 551</u> 32 704
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>37 086</u> 33 318	<u>36 172</u> 33 318
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 619</u> 33 844	<u>36 704</u> 33 844
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>40 457</u> 34 984	<u>39 085</u> 34 984
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>41 610</u> 36 124	<u>40 239</u> 36 124

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 859</u> 13 444	<u>22 153</u> 13 444	<u>18 415</u> 13 444	<u>18 415</u> 13 444	<u>16 453</u> 13 444	<u>17 012</u> 13 444	<u>22 153</u> 13 444	<u>22 153</u> 13 444
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 391</u> 13 967	<u>22 684</u> 13 967	<u>18 947</u> 13 967	<u>18 947</u> 13 967	<u>16 985</u> 13 967	<u>17 543</u> 13 967	<u>22 684</u> 13 967	<u>22 684</u> 13 967
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 933</u> 14 501	<u>23 227</u> 14 501	<u>19 490</u> 14 501	<u>19 490</u> 14 501	<u>17 527</u> 14 501	<u>18 086</u> 14 501	<u>23 227</u> 14 501	<u>23 227</u> 14 501

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 638</u> 13 444	<u>22 153</u> 13 444	<u>17 132</u> 12 416
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 170</u> 13 967	<u>22 684</u> 13 967	<u>17 838</u> 13 111
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 713</u> 14 501	<u>23 227</u> 14 501	<u>18 586</u> 13 847

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 629</u> 15 185	<u>23 922</u> 15 185	<u>20 185</u> 15 185	<u>20 185</u> 15 185	<u>18 222</u> 15 185	<u>18 781</u> 15 185	<u>23 922</u> 15 185	<u>23 922</u> 15 185	
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 857</u> 15 410	<u>24 151</u> 15 410	<u>20 413</u> 15 410	<u>20 413</u> 15 410	<u>18 451</u> 15 410	<u>19 010</u> 15 410	<u>24 151</u> 15 410	<u>24 151</u> 15 410	
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 137</u> 15 686	<u>24 431</u> 15 686	<u>20 693</u> 15 686	<u>20 693</u> 15 686	<u>18 731</u> 15 686	<u>19 290</u> 15 686	<u>24 431</u> 15 686	<u>24 431</u> 15 686	
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 503</u> 16 046	<u>24 796</u> 16 046	<u>21 059</u> 16 046	<u>21 059</u> 16 046	<u>19 097</u> 16 046	<u>19 655</u> 16 046	<u>24 796</u> 16 046	<u>24 796</u> 16 046	
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 318</u> 16 848	<u>25 611</u> 16 848	<u>21 874</u> 16 848	<u>21 874</u> 16 848	<u>19 912</u> 16 848	<u>20 470</u> 16 848	<u>25 611</u> 16 848	<u>25 611</u> 16 848	
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>23 884</u> 17 406	<u>26 178</u> 17 406	<u>22 441</u> 17 406	<u>22 441</u> 17 406	<u>20 478</u> 17 406	<u>21 037</u> 17 406	<u>26 178</u> 17 406	<u>26 178</u> 17 406	
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>24 959</u> 18 463	<u>27 253</u> 18 463	<u>23 515</u> 18 463	<u>23 515</u> 18 463	<u>21 553</u> 18 463	<u>22 112</u> 18 463	<u>27 253</u> 18 463	<u>27 253</u> 18 463	

212-5.**212-501.**

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 389</u> 17 018

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 408</u> 15 185	<u>23 922</u> 15 185	<u>19 495</u> 14 741
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>18 636</u> 15 410	<u>24 151</u> 15 410	<u>20 597</u> 15 827
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>18 916</u> 15 686	<u>24 431</u> 15 686	<u>21 526</u> 16 741
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>19 282</u> 16 046	<u>24 796</u> 16 046	<u>22 600</u> 17 798
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>20 097</u> 16 848	<u>25 611</u> 16 848	<u>24 081</u> 19 256
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>20 664</u> 17 406	<u>26 178</u> 17 406	<u>25 518</u> 20 670
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>21 738</u> 18 463	<u>27 253</u> 18 463	<u>27 432</u> 22 554

					,	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 389</u> 17 018	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 389</u> 17 018	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 389</u> 17 018	
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 634</u> 17 260	
212-501-0202	, II		1	1000	<u>18 634</u> 17 260	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>18 634</u> 17 260	
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 634</u> 17 260	
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 634</u> 17 260	
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 634</u> 17 260	
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 558</u> 19 153	
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 558</u> 19 153	

212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 792</u> 15 446
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 106</u> 15 756
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 106</u> 15 756
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 890</u> 16 527
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	<u>16 046</u> 14 712

212-502.

212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>17 752</u> 16 392

8.04-08-2023

84

212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 752</u> 16 392
212-502-0103	, I		1	1000	<u>16 338</u> 15 000
212-502-0104	, II		1	1000	<u>16 338</u> 15 000

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>23 490</u> 22 039
212-503-0102	-15		1	1000	<u>22 629</u> 21 192
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 801</u> 20 377

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012											
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>15 740</u> 14 677	<u>16 989</u> 14 677	<u>15 534</u> 14 677	<u>15 534</u> 14 677	<u>15 525</u> 14 677	<u>15 525</u> 14 677	<u>17 434</u> 14 677	
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>8 234</u> 7 628	<u>8 958</u> 7 628	<u>8 114</u> 7 628	<u>8 114</u> 7 628	<u>8 109</u> 7 628	<u>8 109</u> 7 628	<u>9 216</u> 7 628	
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>8 837</u> 8 231	<u>9 552</u> 8 231	<u>8 719</u> 8 231	<u>8 719</u> 8 231	<u>8 714</u> 8 231	<u>8 714</u> 8 231	<u>9 807</u> 8 231	
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>9 593</u> 8 980	<u>10 305</u> 8 980	<u>9 475</u> 8 980	<u>9 475</u> 8 980	<u>9 471</u> 8 980	<u>9 471</u> 8 980	<u>10 559</u> 8 980	
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>10 552</u> 9 927	<u>11 263</u> 9 927	<u>10 434</u> 9 927	<u>10 434</u> 9 927	<u>10 429</u> 9 927	<u>10 429</u> 9 927	<u>11 517</u> 9 927	
221-101-0115	300 10 19804-2012,		1	228	<u>11 641</u> 11 004	<u>12 353</u> 11 004	<u>11 523</u> 11 004	<u>11 523</u> 11 004	<u>11 519</u> 11 004	<u>11 519</u> 11 004	<u>12 607</u> 11 004	
221-101-0116	300 11 19804-2012,		1	228	<u>13 311</u> 12 654	<u>14 022</u> 12 654	<u>13 193</u> 12 654	<u>13 193</u> 12 654	<u>13 188</u> 12 654	<u>13 188</u> 12 654	<u>14 276</u> 12 654	
221-101-0117	300 12 19804-2012,		1	228	<u>14 336</u> 13 667	<u>15 048</u> 13 667	<u>14 219</u> 13 667	<u>14 219</u> 13 667	<u>14 214</u> 13 667	<u>14 214</u> 13 667	<u>15 302</u> 13 667	
221-101-0118	300 13 19804-2012,		1	228	<u>16 646</u> 15 949	<u>17 358</u> 15 949	<u>16 528</u> 15 949	<u>16 528</u> 15 949	<u>16 524</u> 15 949	<u>16 524</u> 15 949	<u>17 612</u> 15 949	

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>18 396</u> 14 677	<u>15 525</u> 14 677	<u>17 242</u> 14 677	<u>16 071</u> 14 677	
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 774</u> 7 628	<u>8 109</u> 7 628	<u>9 105</u> 7 628	<u>8 426</u> 7 628	
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>10 358</u> 8 231	<u>8 714</u> 8 231	<u>9 697</u> 8 231	<u>9 027</u> 8 231	
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>11 107</u> 8 980	<u>9 471</u> 8 980	<u>10 449</u> 8 980	<u>9 782</u> 8 980	
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>12 065</u> 9 927	<u>10 429</u> 9 927	<u>11 408</u> 9 927	<u>10 740</u> 9 927	
221-101-0115	300 10 19804-2012,		1	228	<u>13 155</u> 11 004	<u>11 519</u> 11 004	<u>12 497</u> 11 004	<u>11 830</u> 11 004	
221-101-0116	300 11 19804-2012,		1	228	<u>14 824</u> 12 654	<u>13 188</u> 12 654	<u>14 167</u> 12 654	<u>13 499</u> 12 654	
221-101-0117	300 12 19804-2012,		1	228	<u>15 850</u> 13 667	<u>14 214</u> 13 667	<u>15 192</u> 13 667	<u>14 525</u> 13 667	
221-101-0118	300 13 19804-2012,		1	228	<u>18 160</u> 15 949	<u>16 524</u> 15 949	<u>17 502</u> 15 949	<u>16 835</u> 15 949	

221-102.

221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>45 813</u> 40 085

221-103.

221-103-0100	28737-90	3			
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>135 543</u> 126 455
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>169 887</u> 160 389
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>203 952</u> 194 041

221-104.

8.04-08-2023

88

221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>78 365</u> 69 904
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>82 389</u> 74 443
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>87 972</u> 79 959
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 316</u> 82 436

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>114 579</u> 107 996

222-2.

222-201.

222-201-0200	, 20372-2015				
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 054 812</u> 1 011 022

222-203.

222-203-0300	949-92	2			
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 928</u> 12 062

222-3.**222-301.**

222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 077</u> 5 813
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>25 584</u> 23 945

8.04-08-2023

90

222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>30 669</u> 29 184

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 021</u> 5 699
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 816</u> 11 905
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 215</u> 6 662
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 393</u> 10 504
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 322</u> 15 017
225-101-0108	15-6		1	660	<u>17 412</u> 15 962
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>25 436</u> 23 282

225-101-0110	20-6		1	980	<u>29 466</u> 27 269
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>41 252</u> 37 973
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	<u>3 191</u> 3 059
225-101-0203	10		1	102,5	<u>6 827</u> 6 576
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>23 725</u> 22 394
225-101-0602	15		1	950	<u>46 020</u> 43 471
225-101-0603	20		1	1480	<u>114 561</u> 109 749
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 654</u> 12 033
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 652</u> 13 996
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 323</u> 30 658
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 374</u> 38 614

8.04-08-2023

92

					,	
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>38 848</u> 37 270	
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>45 221</u> 43 567	
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>57 700</u> 54 415	
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>81 458</u> 77 891	
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>69 674</u> 66 451	
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>86 305</u> 82 885	
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>73 667</u> 70 669	
225-101-0620	10		1	800	<u>48 930</u> 45 944	
225-101-0621	6		1	2260	<u>124 113</u> 117 874	
225-101-0622	10		1	2480	<u>117 525</u> 110 343	

225-102.

					,	
--	--	--	--	--	---	--

225-102-0100	20 13015-2012				
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>167 873</u> 156 918
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>258 539</u> 241 861
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>396 695</u> 371 573
225-102-0200	20 13015-2012				
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>180 027</u> 168 264
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>243 884</u> 228 210
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>223 524</u> 209 087
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>298 921</u> 279 607
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>279 662</u> 261 571
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>373 708</u> 349 688
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>416 504</u> 392 309
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>556 569</u> 524 239

8.04-08-2023

94

225-102-0209	5		1	4000	<u>126 604</u> 118 463
225-102-0210	6		1	4600	<u>145 136</u> 135 779
225-102-0211	7		1	5900	<u>182 493</u> 170 535
225-102-0212	8		1	7600	<u>250 646</u> 235 057

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0104	1-100		1	400	<u>28 533</u> 27 531
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>183 300</u> 176 146
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>360 398</u> 346 330
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>225 195</u> 216 715
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>44 637</u> 43 278

225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>69 150</u> 66 504
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>131 602</u> 126 555
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>70 950</u> 67 951
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>132 489</u> 127 432
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>232 134</u> 222 410
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>91 803</u> 88 722
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>151 547</u> 145 766
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>154 155</u> 148 343
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>282 304</u> 270 988
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>203 821</u> 195 927
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>412 239</u> 396 395

225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>98 812</u> 95 482
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>129 846</u> 125 152
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>169 496</u> 163 336
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>258 813</u> 249 270
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>197 951</u> 191 122
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>337 588</u> 324 455
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>183 489</u> 177 163
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>309 934</u> 298 125
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>130 193</u> 125 661

8.04-08-2023

225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>208 259</u> 200 477
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>287 987</u> 277 932
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>247 041</u> 238 302
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>315 741</u> 305 025
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>408 997</u> 394 852
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>254 405</u> 244 084
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>416 884</u> 402 313
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>635 577</u> 612 935
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>953 964</u> 926 052
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 212 161</u> 2 163 188
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>142 072</u> 136 901
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>217 264</u> 209 043

8.04-08-2023

98

225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>290 460</u> 279 712
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>355 112</u> 341 771
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>738 314</u> 713 125

225-105.

					,	
225-105-0100	30 13015-2012					
225-105-0101	4		1	1900	<u>84 398</u> 80 243	
225-105-0103	5		1	1400	<u>63 674</u> 60 595	
225-105-0104	6		1	2400	<u>103 499</u> 98 288	
225-105-0106	7		1	1800	<u>78 099</u> 74 185	
225-105-0107	8		1	2900	<u>122 369</u> 116 104	
225-105-0109	9		1	2200	<u>91 309</u> 86 574	

225-105-0119	66		1	3900	<u>162 017</u> 153 622
225-105-0121	67		1	3000	<u>122 280</u> 115 850
225-105-0200	30 13015-2012				
225-105-0201	24		1	1500	<u>63 611</u> 60 367
225-105-0202	25		1	2000	<u>83 794</u> 79 481
225-105-0203	26		1	2200	<u>91 663</u> 86 925
225-105-0204	75		1	3000	<u>122 581</u> 116 148
225-105-0300	30 13015-2012				
225-105-0301	1		1	2500	<u>100 668</u> 95 324
225-105-0302	264		1	3800	<u>163 242</u> 154 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>208 780</u> 198 005

225-106.

8.04-08-2023

100

225-106-0400	24547-2016				
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>19 615</u> 18 488
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>31 524</u> 29 925
225-106-0403	, 15		1	900	<u>34 440</u> 32 538

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012				
225-107-0101	18		1	300	<u>12 660</u> 12 012
225-107-0102	19		1	500	<u>22 579</u> 21 481
225-107-0103	20		1	600	<u>28 239</u> 26 909
225-107-0104	42		1	2000	<u>89 500</u> 85 118

225-107-0105	43		1	1500	<u>66 663</u> 63 383
225-107-0106	44		1	1300	<u>56 443</u> 53 615
225-107-0107	45		1	1100	<u>53 764</u> 51 301
225-107-0108	46		1	1000	<u>46 569</u> 44 357
225-107-0109	1		1	1000	<u>42 709</u> 40 543
225-107-0110	2		1	1300	<u>54 012</u> 51 213
225-107-0111	3		1	1600	<u>68 695</u> 65 224
225-107-0112	4		1	1100	<u>51 058</u> 48 627
225-107-0113	5		1	1500	<u>67 036</u> 63 751
225-107-0114	11		1	300	<u>13 556</u> 12 898
225-107-0115	12		1	500	<u>23 874</u> 22 761
225-107-0116	13		1	600	<u>28 985</u> 27 645
225-107-0200	13015-2012				

8.04-08-2023

102

					,
225-107-0204	1-10		1	250	<u>11 231</u> 10 346
225-107-0205	1-16		1	400	<u>15 947</u> 14 555
225-107-0206	1-20		1	500	<u>21 753</u> 19 991
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 079</u> 12 218
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>6 275</u> 6 015

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3				
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>202 295</u> 192 370	

225-109.

					,	
--	--	--	--	--	---	--

225-109-0100	20 13015-2012				
225-109-0101	1		1	2200	<u>99 081</u> 94 254
225-109-0102	2		1	2900	<u>124 711</u> 118 419
225-109-0103	3		1	5200	<u>224 351</u> 213 059
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>107 749</u> 102 321
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>135 598</u> 128 844
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>178 563</u> 169 474
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>230 339</u> 218 644
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>177 492</u> 169 079
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>299 081</u> 284 745
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>128 359</u> 122 189
225-109-0111	78		1	6200	<u>278 373</u> 264 781
225-109-0112	79		1	2000	<u>86 039</u> 81 699

8.04-08-2023

104

					,	
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>201 499</u> 191 806	
225-109-0200	20 13015-2012					
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>70 744</u> 67 249	
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>129 191</u> 122 513	
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>131 848</u> 126 134	
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>147 719</u> 140 987	
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>185 485</u> 176 646	
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>233 475</u> 222 572	
225-109-0209	77		1	6800	<u>321 839</u> 306 735	

225-110.

					,	
225-110-0100	21509-76					

225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 250</u> 17 062
225-110-0600	- 13015-2012	3			
225-110-0601	- 13015-2012 , 1	3	1	2478	<u>139 638</u> 130 528
225-110-0602	- 13015-2012 , 2	3	1	2475	<u>141 819</u> 132 692

225-2.**225-201.**

225-201-0100	13015-2012				
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>34 510</u> 32 441
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>62 192</u> 58 342
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>80 338</u> 74 691
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>133 011</u> 124 728
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>180 403</u> 168 603

225-202.

225-202-0100	13015-2012				
225-202-0101	1		1	1750	<u>92 754</u> 88 159
225-202-0102	2		1	550	<u>42 003</u> 40 407
225-202-0103	3		1	900	<u>57 659</u> 55 178
225-202-0104	4		1	1530	<u>84 675</u> 80 616
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2				
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 338</u> 12 187
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 092</u> 18 500
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>37 321</u> 34 984
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2				
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>158 011</u> 145 459
225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2				
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 258</u> 17 886

8.04-08-2023

225-202-0900	13015-2012				
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>56 637</u> 54 010
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>73 791</u> 70 143
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>136 051</u> 130 729
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>136 230</u> 130 308
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>125 357</u> 119 711
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>144 156</u> 137 475
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>122 869</u> 116 406
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>127 848</u> 120 777
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>99 516</u> 93 367
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>113 224</u> 106 563
225-202-1200	13015-2012				

8.04-08-2023

108

					,	
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 072</u> 4 843	
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 524</u> 9 206	
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 657</u> 4 384	
225-202-1600	/ 213015-2012, 9					
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>22 053</u> 21 657	

225-203.

					,	
225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>117 380</u> 110 939	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>133 219</u> 126 524	
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>188 444</u> 178 686	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>128 596</u> 121 868	

225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>167 922</u> 160 281
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 439</u> 110 150
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>117 148</u> 110 475
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>133 241</u> 126 301
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>149 499</u> 142 118
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>141 522</u> 133 995
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>144 609</u> 137 379
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>129 614</u> 123 042
225-203-0700	13015-2012				
225-203-0701	1		1	130	<u>9 685</u> 9 296
225-203-0702	2		1	220	<u>16 901</u> 16 237
225-203-0703	3		1	350	<u>25 761</u> 24 717

8.04-08-2023

110

225-203-0704	4		1	480	<u>29 071</u> 27 768
225-203-0705	5		1	600	<u>45 403</u> 43 666
225-203-0706	6		1	1250	<u>86 007</u> 82 491
225-203-0707	7		1	1770	<u>138 071</u> 132 899
225-203-0708	8		1	2880	<u>198 151</u> 190 050
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 436</u> 11 880
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 473</u> 23 191
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>46 108</u> 44 453
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>50 530</u> 48 705
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>59 964</u> 57 386
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>97 807</u> 94 430
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>104 861</u> 101 225
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>18 469</u> 17 141

225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>32 413</u> 30 337
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>44 436</u> 42 042
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>167 308</u> 160 539
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>123 297</u> 116 876
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>174 214</u> 167 072
225-203-0800	13015-2012				
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 712</u> 3 551
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 516</u> 4 252
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 048</u> 5 743
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 275</u> 7 803
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 609</u> 9 075
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 741</u> 11 135
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 235</u> 12 494

8.04-08-2023

112

225-203-0808	-8		1	270	<u>14 835</u> 14 029
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 281</u> 15 388
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 732</u> 17 623
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 306</u> 13 576
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 293</u> 9 763
225-203-0908	1		1	275	<u>13 969</u> 12 976
225-203-0911	2		1	175	<u>9 583</u> 8 943
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>1 515</u> 1 450
225-203-1002	10		1	40	<u>2 345</u> 2 224
225-203-1005	9		1	1000	<u>79 640</u> 76 362

225-204.

225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	<u>334 350</u> 324 550
225-204-0102	2-		1	3000	<u>364 891</u> 353 562
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>270 181</u> 259 976
225-204-0106	5-		1	6500	<u>868 008</u> 846 925
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>163 998</u> 156 452
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>200 509</u> 191 363
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>362 873</u> 352 926
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>395 633</u> 385 297
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>443 292</u> 427 579
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>461 078</u> 445 155
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>484 734</u> 461 540
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>535 446</u> 516 026

					,	
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>667 460</u> 643 908	
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>694 397</u> 670 526	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>521 612</u> 505 391	
225-204-0131	5-		1	6250	<u>750 003</u> 726 523	
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>141 478</u> 136 514	
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>186 449</u> 177 470	
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>160 050</u> 150 632	
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>235 022</u> 224 533	
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>222 805</u> 215 350	
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>401 097</u> 382 805	
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>536 148</u> 510 991	
225-204-0178	-4		1	2180	<u>272 893</u> 264 569	
225-204-0179	-5		1	2760	<u>335 942</u> 325 516	

225-204-0180	-6		1	2720	<u>309 232</u> 301 050
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>385 366</u> 376 646
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>417 871</u> 407 936
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>244 943</u> 236 311
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>220 457</u> 212 946
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>365 657</u> 351 402
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>341 819</u> 327 322
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>362 790</u> 348 043
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>478 314</u> 458 054
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>533 366</u> 512 454
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>391 757</u> 370 267
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>418 572</u> 400 539
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>342 139</u> 328 163

8.04-08-2023

116

225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>65 546</u> 63 018
225-204-0302	95-1		1	750	<u>58 426</u> 55 982
225-204-0303	95-2		1	750	<u>64 803</u> 62 284
225-204-0304	95-3		1	800	<u>88 060</u> 84 610
225-204-0307	105		1	1175	<u>89 598</u> 86 585
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>90 498</u> 86 682
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>112 368</u> 108 410
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>90 764</u> 87 062
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>117 014</u> 112 989
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>352 775</u> 337 913
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>303 237</u> 289 865
225-204-0600	937-92				

8.04-08-2023

225-204-0601	1		1	800	<u>79 058</u> 76 253
225-204-0602	2		1	675	<u>60 233</u> 57 943
225-204-0603	3		1	550	<u>51 831</u> 49 933
225-204-0604	4		1	475	<u>45 662</u> 44 012
225-204-0605	5		1	400	<u>35 837</u> 34 478
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>40 760</u> 39 343
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 190</u> 21 227
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	<u>18 951</u> 17 974
225-204-0804	33-3		1	250	<u>22 411</u> 21 394
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 689</u> 27 356
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 924</u> 32 529
225-204-0807	45		1	510	<u>55 057</u> 52 870

8.04-08-2023

118

225-204-0808	-60		1	680	<u>72 877</u> 69 968
225-204-0900	13015-2012				
225-204-0901	1-1		1	500	<u>42 161</u> 40 157
225-204-0903	1-2		1	700	<u>56 700</u> 53 922
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>6 558</u> 6 223
225-204-1003	4		1	50	<u>4 677</u> 4 472
225-204-1006	3-		1	1750	<u>170 636</u> 165 708
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 547</u> 18 413
225-204-1100	13015-2012				
225-204-1101	1		1	28	<u>4 122</u> 4 026
225-204-1103	1-3		1	95	<u>8 630</u> 8 242
225-204-1105	3		1	72	<u>9 358</u> 9 031

225-204-1300	13015-2012				
225-204-1301	1		1	2190	<u>158 080</u> 152 570
225-204-1303	12		1	2190	<u>160 964</u> 155 420
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>306 781</u> 299 508
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>471 159</u> 460 128
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>43 999</u> 41 297
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>36 812</u> 34 195
225-204-1400	13015-2012				
225-204-1401	1.6		1	300	<u>48 269</u> 46 996
225-204-1402	2.8		1	800	<u>81 700</u> 78 864
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>125 919</u> 121 625
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>185 313</u> 179 382
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>280 900</u> 273 751

8.04-08-2023

120

					,	
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>345 325</u> 336 582	
225-204-1500	13015-2012					
225-204-1504	5		1	500	<u>77 808</u> 75 718	
225-204-1505	6		1	760	<u>116 671</u> 113 513	
225-204-1507	7		1	230	<u>26 360</u> 25 511	
225-204-1512	1		1	500	<u>56 422</u> 54 586	
225-204-1513	3,0		1	500	<u>57 928</u> 56 411	
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>74 281</u> 72 571	
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>25 276</u> 24 375	

225-205.

					,
225-205-0100	13015-2012				

					,
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\ 221}{1\ 186}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\ 365}{1\ 323}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\ 575}{3\ 453}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{5\ 587}{5\ 341}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{7\ 840}{7\ 487}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{12\ 631}{12\ 122}$
225-205-0107	7		1	230	$\frac{19\ 193}{18\ 507}$
225-205-0108	8		1	650	$\frac{34\ 137}{32\ 434}$
225-205-0109	9		1	1130	$\frac{53\ 695}{50\ 675}$

226.

226-1.

,

226-101.

					,	
--	--	--	--	--	---	--

226-101-0100	350 19804-2012 ,				
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>24 504</u> 23 698
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>30 332</u> 29 458
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>32 908</u> 32 003
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>34 542</u> 33 619
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>42 804</u> 41 784
226-101-0200	400 19804-2012 ,				
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>40 513</u> 39 357
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>52 946</u> 51 643

226-102.

226-102-0100	13015-2012				
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>863 643</u> 842 828
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>928 738</u> 903 615
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 366 355</u> 1 327 743
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 775 536</u> 1 729 416
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 772 126</u> 1 724 221
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>221 491</u> 211 893
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>234 623</u> 224 869
226-102-0302	-18		1	5400	<u>305 503</u> 292 917
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>133 450</u> 127 967
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>253 075</u> 243 019

226-102-0403	1-8		1	7750	<u>421 003</u> 403 146
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>325 751</u> 312 758
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>127 904</u> 122 735
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>223 380</u> 215 038
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>151 350</u> 145 073
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>251 400</u> 241 248
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>221 104</u> 211 842
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>317 253</u> 305 025
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>380 305</u> 363 678
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>505 097</u> 483 670
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>28 253</u> 27 005
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>35 608</u> 33 940
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>40 960</u> 38 649

226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	<u>293 270</u> 282 737
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0702	-2		1	80	<u>7 233</u> 7 014
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 746</u> 2 630
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 096</u> 6 664

226-103. ,

226-103-0100	13015-2012				
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>164 805</u> 159 531
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>140 284</u> 136 463
226-103-0112	T75.15-TAIII-2		1	1300	<u>141 837</u> 137 997
226-103-0113	T75.15-TAIII-3		1	1300	<u>141 837</u> 137 997

8.04-08-2023

126

226-103-0144	T150.15-TAIII-1		1	1700	<u>173 849</u> 168 965
226-103-0200	13015-2012				
226-103-0207	15- AIII-1		1	900	<u>106 880</u> 104 118
226-103-0208	15- AIII-2		1	900	<u>106 250</u> 103 496
226-103-0209	15- AIII-3		1	900	<u>106 250</u> 103 496
226-103-0300	13015-2012				
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>111 518</u> 108 038
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>102 012</u> 98 910
226-103-0700	13015-2012				
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>169 415</u> 164 169
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>169 415</u> 164 169
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>350 820</u> 338 974
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>583 039</u> 562 712
226-103-1400	13015-2012				

226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>12 351</u> 11 574
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>11 679</u> 10 960
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>8 921</u> 8 417
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 257</u> 3 069
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 418</u> 7 014
226-103-1600	13015-2012				
226-103-1601	450		1	7700	<u>373 475</u> 356 264
226-103-1602	500		1	8350	<u>400 148</u> 381 542
226-103-1700	13015-2012				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>169 221</u> 161 188
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>198 487</u> 189 079
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>143 800</u> 137 945
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>161 757</u> 155 024
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>198 416</u> 190 087

8.04-08-2023

128

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>232 910</u> 223 010
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>203 659</u> 195 400
226-103-1800	13015-2012				
226-103-1801	-1		1	720	<u>22 871</u> 21 081
226-103-1802	-2		1	960	<u>30 493</u> 28 107
226-103-1803	-3		1	1130	<u>47 545</u> 44 343

226-104.

226-104-0100	13015-2012				
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 814 026</u> 10 510 644
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 530 692</u> 2 452 222
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 282 924</u> 3 195 042
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 064 611</u> 2 972 676

					,
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 164 886</u> 5 010 901
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 454 587</u> 10 176 869
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 912 332</u> 2 832 781
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 451 564</u> 3 358 238
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 745 986</u> 5 588 062
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 733 315</u> 1 680 290
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 193 622</u> 2 127 021
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 741 649</u> 2 660 431
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 406 752</u> 3 302 641
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 990 787</u> 3 870 649
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 588 280</u> 6 398 966
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 403 189</u> 10 124 236

226-105.

226-105-0100	13015-2012				
226-105-0101	6		1	60	$\frac{5\ 868}{5\ 699}$

226-106.

226-106-0100					
226-106-0101	70 80 , 2680		1	32	$\frac{4\ 770}{4\ 770}$
226-106-0102	90 95 , 2680		1	48	$\frac{7\ 102}{7\ 102}$

25.**251.****251-3.****251-302.**

251-302-0400	33320-2015				

251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 348</u> 17 682
251-302-0405	3 (2)		1	307	<u>36 895</u> 35 948
251-302-0406	3-		1	280	<u>20 124</u> 19 421
251-302-0407	3-		1	280	<u>20 080</u> 19 377
251-302-0600					
251-302-0601			1	9280	<u>1 213 454</u> 1 183 661
251-302-0602			1	11100	<u>1 615 800</u> 1 578 214

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная