

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

**1-кітап**

**5-шығарылым**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Книга 1**

**Выпуск 5**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен  15.03.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-НҚ с 15.03.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		6
211-5.		6
211-6.		7
212.	,	7
212-1.		7
212-4.		40
212-5.		41
22.		44
221.		44
221-1.		44
222.	,	45
222-1.	,	45
222-2.	,	47
222-3.	,	47
225.		48
225-1.		48
225-2.		50



,

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$

211-103.

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\,202}{436}$	$\frac{1\,202}{436}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\,341}{487}$	$\frac{1\,341}{487}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\,049}{392}$	$\frac{1\,049}{392}$

211-2.  
 211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 486</u>	<u>8 603</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 462</u>	<u>8 541</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 438</u>	<u>8 480</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 438</u>	<u>8 480</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 438</u>	<u>8 480</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 414</u>	<u>7 856</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 366</u>	<u>7 741</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 414</u>	<u>7 856</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 562</u>	<u>8 698</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 538</u>	<u>8 636</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 514</u>	<u>8 574</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 514</u>	<u>8 574</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 514</u>	<u>8 574</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 490</u>	<u>7 939</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 442</u>	<u>7 823</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 490</u>	<u>7 939</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 641</u>	<u>8 798</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 617</u>	<u>8 735</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 672</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 672</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 672</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 569</u>	<u>8 026</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 521</u>	<u>7 908</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 569</u>	<u>8 026</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 723</u>	<u>8 901</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 699</u>	<u>8 837</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 675</u>	<u>8 774</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 675</u>	<u>8 774</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 675</u>	<u>8 774</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 651</u>	<u>8 115</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 602</u>	<u>7 997</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 651</u>	<u>8 115</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 808</u>	<u>9 008</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 784</u>	<u>8 944</u>



211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 760</u>	<u>8 879</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 760</u>	<u>8 879</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 760</u>	<u>8 879</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 736</u>	<u>8 209</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 688</u>	<u>8 089</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 736</u>	<u>8 209</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 852</u>	<u>9 063</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 828</u>	<u>8 999</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 804</u>	<u>8 934</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 804</u>	<u>8 934</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 804</u>	<u>8 934</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 780</u>	<u>8 257</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 731</u>	<u>8 136</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 780</u>	<u>8 257</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 096</u>	<u>9 321</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 070</u>	<u>9 255</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 968</u>	<u>8 379</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 096</u>	<u>9 321</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 070</u>	<u>9 255</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 968</u>	<u>8 379</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>

**211-202.**

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 644</u>	<u>8 689</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 619</u>	<u>8 627</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 565</u>

8.04-08-2023

6

211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 568</u>	<u>8 503</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 516</u>	<u>8 379</u>

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>20 307</u> 19 289	<u>21 924</u> 19 289
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>20 307</u> 19 289	<u>21 924</u> 19 289
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>20 307</u> 19 289	<u>21 924</u> 19 289

**211-4.**

**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 169</u>	<u>7 956</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>10 527</u>	<u>7 956</u>

**211-5.**

**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 685</u>	<u>6 601</u>

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 702</u>	<u>7 764</u>

**212.**

,

,

**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 082</u> 21 472	<u>34 780</u> 25 113
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 173</u> 22 546	<u>36 056</u> 26 368
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 318</u> 23 673	<u>37 396</u> 27 687

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 049</u> 23 912	<u>38 167</u> 27 966
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 296</u> 24 156	<u>38 457</u> 28 252
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 549</u> 24 405	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 071</u> 24 919	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 341</u> 25 184	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 296</u> 24 156	<u>38 457</u> 28 252
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 549</u> 24 405	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>34 808</u> 24 660	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 341</u> 25 184	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 616</u> 25 455	<u>40 001</u> 29 771
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 549</u> 24 405	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>34 808</u> 24 660	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 071</u> 24 919	<u>39 364</u> 29 144

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 616</u> 25 455	<u>40 001</u> 29 771
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>35 897</u> 25 732	<u>40 329</u> 30 094
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>34 808</u> 24 660	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 071</u> 24 919	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 341</u> 25 184	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>35 897</u> 25 732	<u>40 329</u> 30 094
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 184</u> 26 015	<u>40 665</u> 30 425
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>34 209</u> 24 550	<u>38 623</u> 28 895
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>34 948</u> 24 798	<u>39 407</u> 29 187
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739

212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 26 978	<u>42 014</u> 31 753
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>34 209</u> 24 550	<u>38 623</u> 28 895
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 948</u> 24 798	<u>39 407</u> 29 187
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070



212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 26 978	<u>42 014</u> 31 753
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>35 812</u> 26 128	<u>36 698</u> 27 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>36 568</u> 26 392	<u>37 463</u> 27 273
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 661	<u>37 746</u> 27 551

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 697</u> 27 503	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>37 994</u> 27 796	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 661	<u>37 746</u> 27 551
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>37 406</u> 27 217	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>37 994</u> 27 796	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>38 298</u> 28 095	<u>39 251</u> 29 033
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>37 406</u> 27 217	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>37 697</u> 27 503	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>38 298</u> 28 095	<u>39 251</u> 29 033
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 608</u> 28 400	<u>39 571</u> 29 348

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>37 406</u> 27 217	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 697</u> 27 503	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>37 994</u> 27 796	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 608</u> 28 400	<u>39 571</u> 29 348
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>38 925</u> 28 712	<u>39 899</u> 29 671
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 608</u> 28 400	<u>39 571</u> 29 348
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>38 925</u> 28 712	<u>39 899</u> 29 671
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 249</u> 29 031	<u>40 234</u> 30 000
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>39 581</u> 29 358	<u>40 576</u> 30 337
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 267</u> 30 032	<u>41 285</u> 31 035
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 772</u> 28 057	<u>37 617</u> 27 905
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 548</u> 28 341	<u>38 392</u> 28 187
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 684</u> 28 475

212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 447</u> 29 226	<u>39 286</u> 29 068
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 597</u> 29 374
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 548</u> 28 341	<u>38 392</u> 28 187
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 141</u> 28 925	<u>38 982</u> 28 768
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 597</u> 29 374
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 079</u> 29 848	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 141</u> 28 925	<u>38 982</u> 28 768
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 447</u> 29 226	<u>39 286</u> 29 068
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 079</u> 29 848	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 405</u> 30 169	<u>40 239</u> 30 005
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 079</u> 29 848	<u>39 915</u> 29 686

212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 405</u> 30 169	<u>40 239</u> 30 005
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>40 738</u> 30 497	<u>40 570</u> 30 332
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 079</u> 30 832	<u>40 909</u> 30 665
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 783</u> 31 525	<u>41 609</u> 31 354
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 197</u> 29 460	<u>40 331</u> 30 576
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>39 987</u> 29 758	<u>41 133</u> 30 885
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 296</u> 30 061	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>40 932</u> 30 688	<u>42 113</u> 31 850
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 260</u> 31 011	<u>42 454</u> 32 185
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>39 987</u> 29 758	<u>41 133</u> 30 885
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 296</u> 30 061	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 371	<u>41 780</u> 31 522
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>41 260</u> 31 011	<u>42 454</u> 32 185

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 340	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 296</u> 30 061	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 371	<u>41 780</u> 31 522
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>40 932</u> 30 688	<u>42 113</u> 31 850
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 340	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>43 157</u> 32 878
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 340	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>43 157</u> 32 878
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>42 288</u> 32 022	<u>43 520</u> 33 235
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 374	<u>43 891</u> 33 600
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>43 384</u> 33 101	<u>44 658</u> 34 355
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 910</u> 30 161	<u>41 772</u> 31 994
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>40 707</u> 30 466	<u>42 588</u> 32 318

212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 910</u> 30 161	<u>41 772</u> 31 994
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>40 707</u> 30 466	<u>42 588</u> 32 318
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>41 345</u> 31 094	<u>43 265</u> 32 984
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 674</u> 31 418	<u>43 614</u> 33 327
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>40 707</u> 30 466	<u>42 588</u> 32 318
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>41 023</u> 30 777	<u>42 923</u> 32 647
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>41 674</u> 31 418	<u>43 614</u> 33 327
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 010</u> 31 749	<u>43 971</u> 33 678
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 010</u> 31 749	<u>43 971</u> 33 678
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 087	<u>44 335</u> 34 037
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>43 062</u> 32 784	<u>45 086</u> 34 776
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 428</u> 33 144	<u>45 475</u> 35 159
212-101-1100	30 7473-2010	3				

212-101-1101		3	1	2400	<u>41 157</u> 31 389	<u>43 804</u> 33 995
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 967</u> 31 706	<u>44 641</u> 34 338
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 631</u> 32 360	<u>45 360</u> 35 046
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>45 731</u> 35 411
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 967</u> 31 706	<u>44 641</u> 34 338
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 296</u> 32 030	<u>44 997</u> 34 688
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>45 731</u> 35 411
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>46 110</u> 35 784
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>46 110</u> 35 784
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 680</u> 33 392	<u>46 497</u> 36 165
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>44 418</u> 34 118	<u>47 296</u> 36 951
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>44 799</u> 34 493	<u>47 708</u> 37 357
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 752</u> 32 958	<u>46 007</u> 36 163



212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 291	<u>46 866</u> 36 528
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 275</u> 33 978	<u>47 631</u> 37 281
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 635</u> 34 332	<u>48 026</u> 37 669
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 291	<u>46 866</u> 36 528
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 923</u> 33 631	<u>47 245</u> 36 901
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 635</u> 34 332	<u>48 026</u> 37 669
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 002</u> 34 693	<u>48 429</u> 38 066
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 002</u> 34 693	<u>48 429</u> 38 066
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 377</u> 35 062	<u>48 840</u> 38 471
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 151</u> 35 824	<u>49 690</u> 39 307
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 551</u> 36 218	<u>50 129</u> 39 739
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 426</u> 34 606	<u>48 731</u> 38 843
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 269</u> 34 956	<u>49 617</u> 39 236

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 001</u> 35 677	<u>50 439</u> 40 045
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 379</u> 36 048	<u>50 863</u> 40 462
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 269</u> 34 956	<u>49 617</u> 39 236
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 631</u> 35 313	<u>50 024</u> 39 636
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 379</u> 36 048	<u>50 863</u> 40 462
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 764</u> 36 428	<u>51 296</u> 40 888
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 764</u> 36 428	<u>51 296</u> 40 888
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 158</u> 36 815	<u>51 737</u> 41 323
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 971</u> 37 616	<u>52 650</u> 42 221
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 391</u> 38 029	<u>53 122</u> 42 685
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 184</u> 36 337	<u>50 704</u> 40 786
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 045</u> 36 704	<u>51 610</u> 41 198
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 813</u> 37 460	<u>52 473</u> 42 047

212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 210</u> 37 851	<u>52 918</u> 42 485
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 045</u> 36 704	<u>51 610</u> 41 198
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 425</u> 37 078	<u>52 037</u> 41 618
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 210</u> 37 851	<u>52 918</u> 42 485
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>48 615</u> 38 249	<u>53 373</u> 42 932
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>48 615</u> 38 249	<u>53 373</u> 42 932
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 028</u> 38 656	<u>53 837</u> 43 389
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 882</u> 39 496	<u>54 795</u> 44 332
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 323</u> 39 930	<u>55 290</u> 44 819
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 300</u> 21 687	<u>35 036</u> 25 364
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 771	<u>36 324</u> 26 632

212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 558</u> 23 910	<u>37 677</u> 27 964
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 291</u> 24 151	<u>38 452</u> 28 246
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 542</u> 24 398	<u>38 744</u> 28 534
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 797</u> 24 649	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 325</u> 25 168	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 597</u> 25 436	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 542</u> 24 398	<u>38 744</u> 28 534
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 797</u> 24 649	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>39 348</u> 29 129
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 597</u> 25 436	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 875</u> 25 710	<u>40 303</u> 30 068
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 797</u> 24 649	<u>39 043</u> 28 828

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>39 348</u> 29 129
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 325</u> 25 168	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 25 710	<u>40 303</u> 30 068
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 159</u> 25 989	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>39 348</u> 29 129
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 325</u> 25 168	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 597</u> 25 436	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 159</u> 25 989	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 449</u> 26 275	<u>40 974</u> 30 729
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>34 458</u> 24 796	<u>38 917</u> 29 184
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 200</u> 25 046	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779

212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>37 437</u> 27 248	<u>42 337</u> 32 070
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 458</u> 24 796	<u>38 917</u> 29 184
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 200</u> 25 046	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779

212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721



212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>37 437</u> 27 248	<u>42 337</u> 32 070
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 078</u> 26 390	<u>36 973</u> 27 270
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 836</u> 26 656	<u>37 740</u> 27 546
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 928	<u>38 026</u> 27 827
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>37 395</u> 27 206	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 976</u> 27 778	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 277</u> 28 074	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 928	<u>38 026</u> 27 827
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>37 395</u> 27 206	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 682</u> 27 489	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 277</u> 28 074	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>38 583</u> 28 376	<u>39 546</u> 29 323

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>37 395</u> 27 206	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>37 682</u> 27 489	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 976</u> 27 778	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>38 583</u> 28 376	<u>39 546</u> 29 323
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>37 682</u> 27 489	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 976</u> 27 778	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 277</u> 28 074	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 217</u> 28 999	<u>40 200</u> 29 967
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 217</u> 28 999	<u>40 200</u> 29 967
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>39 544</u> 29 322	<u>40 539</u> 30 300

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>39 879</u> 29 651	<u>40 885</u> 30 641
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>40 572</u> 30 333	<u>41 600</u> 31 345
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 057</u> 28 338	<u>37 901</u> 28 184
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>38 836</u> 28 624	<u>38 678</u> 28 469
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>39 744</u> 29 518	<u>39 582</u> 29 358
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 060</u> 29 829	<u>39 896</u> 29 667
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>38 836</u> 28 624	<u>38 678</u> 28 469
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 435</u> 29 214	<u>39 274</u> 29 056
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 060</u> 29 829	<u>39 896</u> 29 667
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 147	<u>40 216</u> 29 983

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 435</u> 29 214	<u>39 274</u> 29 056
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>39 744</u> 29 518	<u>39 582</u> 29 358
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 147	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 544</u> 30 306
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 147	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 544</u> 30 306
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 048</u> 30 802	<u>40 879</u> 30 635
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 392</u> 31 140	<u>41 221</u> 30 972
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 103</u> 31 840	<u>41 928</u> 31 668
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 497</u> 29 755	<u>40 642</u> 30 882
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 290</u> 30 055	<u>41 447</u> 31 194

212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>40 601</u> 30 362	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>41 244</u> 30 994	<u>42 437</u> 32 169
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>41 575</u> 31 321	<u>42 781</u> 32 507
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 290</u> 30 055	<u>41 447</u> 31 194
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>40 601</u> 30 362	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>40 919</u> 30 675	<u>42 100</u> 31 837
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>41 575</u> 31 321	<u>42 781</u> 32 507
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 914</u> 31 654	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>40 601</u> 30 362	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 919</u> 30 675	<u>42 100</u> 31 837
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>41 244</u> 30 994	<u>42 437</u> 32 169
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 914</u> 31 654	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>43 491</u> 33 206

212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 914</u> 31 654	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>43 491</u> 33 206
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>42 613</u> 32 342	<u>43 858</u> 33 567
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>44 233</u> 33 936
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>43 721</u> 33 432	<u>45 008</u> 34 699
212-101-2300	7473-2010 25,	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 216</u> 30 463	<u>42 097</u> 32 314
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 017</u> 30 771	<u>42 917</u> 32 641
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 661</u> 31 405	<u>43 600</u> 33 314
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 994</u> 31 732	<u>43 953</u> 33 661
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 017</u> 30 771	<u>42 917</u> 32 641
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 336</u> 31 085	<u>43 255</u> 32 974
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 994</u> 31 732	<u>43 953</u> 33 661

212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 333</u> 32 066	<u>44 313</u> 34 015
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 333</u> 32 066	<u>44 313</u> 34 015
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 680</u> 32 407	<u>44 681</u> 34 377
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 395</u> 33 112	<u>45 440</u> 35 124
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 765</u> 33 476	<u>45 832</u> 35 510
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 216</u> 30 463	<u>42 097</u> 32 314
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 476</u> 31 703	<u>44 150</u> 34 335
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 289</u> 32 023	<u>44 990</u> 34 681
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 960</u> 32 683	<u>45 716</u> 35 396
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 306</u> 33 024	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 289</u> 32 023	<u>44 990</u> 34 681

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 621</u> 32 350	<u>45 349</u> 35 035
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 306</u> 33 024	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 659</u> 33 371	<u>46 474</u> 36 142
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 659</u> 33 371	<u>46 474</u> 36 142
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 020</u> 33 726	<u>46 864</u> 36 526
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>44 765</u> 34 460	<u>47 671</u> 37 320
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 149</u> 34 838	<u>48 088</u> 37 730
212-101-2600	7473-2010 35,	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>43 086</u> 33 288	<u>46 375</u> 36 524
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 916</u> 33 624	<u>47 237</u> 36 893
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 620</u> 34 317	<u>48 010</u> 37 654
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 983</u> 34 675	<u>48 408</u> 38 046
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 916</u> 33 624	<u>47 237</u> 36 893



212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 264</u> 33 967	<u>47 620</u> 37 270
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 983</u> 34 675	<u>48 408</u> 38 046
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 354</u> 35 040	<u>48 815</u> 38 447
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 354</u> 35 040	<u>48 815</u> 38 447
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 733</u> 35 413	<u>49 231</u> 38 856
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 515</u> 36 183	<u>50 089</u> 39 700
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>46 919</u> 36 580	<u>50 532</u> 40 137
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 778</u> 34 952	<u>49 125</u> 39 232
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 624</u> 35 305	<u>50 016</u> 39 628
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>46 363</u> 36 033	<u>50 846</u> 40 445
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>46 745</u> 36 409	<u>51 274</u> 40 866
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 624</u> 35 305	<u>50 016</u> 39 628

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>45 990</u> 35 666	<u>50 427</u> 40 032
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>46 745</u> 36 409	<u>51 274</u> 40 866
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>47 134</u> 36 792	<u>51 711</u> 41 297
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 134</u> 36 792	<u>51 711</u> 41 297
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>47 532</u> 37 183	<u>52 157</u> 41 736
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>48 353</u> 37 992	<u>53 079</u> 42 643
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>48 777</u> 38 409	<u>53 555</u> 43 112
212-101-2800	7473-2010 45,	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 553</u> 36 700	<u>51 118</u> 41 193
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>47 417</u> 37 071	<u>52 029</u> 41 609
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 194</u> 37 835	<u>52 900</u> 42 467
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>48 594</u> 38 229	<u>53 350</u> 42 910
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>47 417</u> 37 071	<u>52 029</u> 41 609

212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 802</u> 37 449	<u>52 460</u> 42 034
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>48 594</u> 38 229	<u>53 350</u> 42 910
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 003</u> 38 632	<u>53 809</u> 43 361
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 003</u> 38 632	<u>53 809</u> 43 361
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>49 421</u> 39 043	<u>54 278</u> 43 823
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>50 283</u> 39 891	<u>55 245</u> 44 775
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 729</u> 40 330	<u>55 745</u> 45 267

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 051</u> 23 410	<u>34 780</u> 25 113
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 478</u> 24 815	<u>36 056</u> 26 368
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>35 990</u> 26 304	<u>37 396</u> 27 687

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 128</u> 28 408	<u>38 623</u> 28 895
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 128</u> 28 408	<u>38 623</u> 28 895
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 554</u> 29 811	<u>36 698</u> 27 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 761</u> 32 967	<u>37 617</u> 27 905
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 651</u> 33 844	<u>40 331</u> 30 576
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>44 008</u> 34 195	<u>41 772</u> 31 994
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 008</u> 34 195	<u>41 772</u> 31 994
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>44 364</u> 34 545	<u>43 804</u> 33 995
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 644	<u>35 036</u> 25 364
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>34 730</u> 25 063	<u>36 324</u> 26 632
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 258</u> 26 567	<u>37 677</u> 27 964
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 417</u> 28 692	<u>38 917</u> 29 184

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 417</u> 28 692	<u>38 917</u> 29 184
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>39 856</u> 30 109	<u>36 973</u> 27 270
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>43 095</u> 33 297	<u>37 901</u> 28 184
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 995</u> 34 182	<u>40 642</u> 30 882
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 537	<u>42 097</u> 32 314
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 537	<u>42 097</u> 32 314
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 715</u> 34 891	<u>44 150</u> 34 335

**212-4.****212-401.**

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 344</u> 21 506	<u>30 976</u> 22 128
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>31 655</u> 22 796	<u>32 505</u> 23 633
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 437</u> 24 550	<u>34 907</u> 25 997

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 218</u> 26 304	<u>36 623</u> 27 687
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 109</u> 27 180	<u>38 030</u> 29 071
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 000</u> 28 057	<u>40 983</u> 31 978
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 710</u> 29 741	<u>44 688</u> 35 624
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 523</u> 31 525	<u>46 497</u> 37 405
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>42 445</u> 33 417	<u>48 397</u> 39 275
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>44 482</u> 35 421	<u>52 387</u> 43 202

**212-5.****212-501.**

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356

					,	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 440</u> 27 632	<u>30 005</u> 27 632
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 440</u> 27 632	<u>30 005</u> 27 632
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 575</u> 32 616	<u>35 170</u> 32 616
212-501-0302	, II		1	1000	<u>33 575</u> 32 616	<u>35 170</u> 32 616
212-501-0304	, II		1	1000	<u>33 575</u> 32 616	<u>35 170</u> 32 616

212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>29 834</u> 28 934	<u>31 429</u> 28 934
212-501-0402	II		1	1000	<u>29 656</u> 28 759	<u>31 251</u> 28 759
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>29 834</u> 28 934	<u>31 429</u> 28 934
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>29 656</u> 28 759	<u>31 251</u> 28 759

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 825</u> 24 988	<u>27 420</u> 24 988
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 311</u> 23 498	<u>25 906</u> 23 498

**212-503.**

-



8.04-08-2023

44

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 938</u> 30 021	<u>32 533</u> 30 021
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 834</u> 28 934	<u>31 429</u> 28 934
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 943</u> 28 057	<u>30 538</u> 28 057

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>15 910</u> 14 966	<u>16 308</u> 13 782
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>11 326</u> 10 628	<u>11 617</u> 9 739
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>11 739</u> 11 043	<u>12 030</u> 10 169

221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>12 623</u> 11 919	<u>12 913</u> 11 049

**221-102.**

221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>67 215</u> 60 445	<u>70 167</u> 52 210

**221-103.**

221-103-0200	28737-90	3				
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>117 128</u> 109 609	<u>120 636</u> 100 283

**222.****222-1.****222-102.**

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	<sup>1</sup> / 948-84	3	1	2500	<u>118 645</u> 111 164	<u>111 578</u> 91 504
222-102-0102	<sup>2</sup> / 948-84	3	1	2441	<u>111 233</u> 103 982	<u>114 083</u> 94 423
222-102-0103	<sup>3</sup> / 948-84	3	1	2500,1	<u>118 456</u> 110 976	<u>118 362</u> 98 207
222-102-0104	<sup>4</sup> / 948-84	3	1	2497	<u>117 713</u> 110 249	<u>120 861</u> 100 701
222-102-0105	<sup>8</sup> / 948-84	3	1	2504	<u>117 381</u> 109 904	<u>120 589</u> 100 379
222-102-0107	<sup>27</sup> / 948-84	3	1	2505	<u>145 898</u> 138 081	<u>144 348</u> 128 002
222-102-0108	<sup>37</sup> / 948-84	3	1	2483	<u>166 123</u> 158 119	<u>155 215</u> 138 225
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0202	<sup>4</sup> / 948-84	3	1	2495	<u>101 139</u> 93 876	<u>104 317</u> 84 368
222-102-0203	<sup>5</sup> / 948-84	3	1	2504	<u>102 817</u> 95 513	<u>105 964</u> 85 927
222-102-0204	<sup>6</sup> / 948-84	3	1	2504	<u>104 061</u> 96 742	<u>107 235</u> 87 183
222-102-0205	<sup>7</sup> / 948-84	3	1	2503	<u>118 413</u> 110 927	<u>121 582</u> 101 368
222-102-0206	<sup>8</sup> / 948-84	3	1	2495	<u>112 362</u> 104 967	<u>115 505</u> 95 422

222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>110 018</u> 102 636	<u>113 161</u> 93 062
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>107 996</u> 100 642	<u>111 144</u> 91 083
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>140 767</u> 133 028	<u>122 809</u> 105 724
222-102-0300	948-84	3				
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>177 510</u> 169 328	<u>180 670</u> 159 770

**222-2.** ,  
**222-202.**

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>235 771</u> 226 828	<u>239 001</u> 217 192

**222-203.**

222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 998</u> 9 725	

8.04-08-2023

48

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 180</u> 7 861	<u>7 115</u> 6 445
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 854</u> 20 516	<u>22 330</u> 18 735
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>14 830</u> 13 937	<u>15 077</u> 12 686

**225.**  
**225-1.**  
**225-101.**

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 433</u> 5 053	<u>4 923</u> 4 132
225-101-0102	7-6		1	250		<u>7 708</u> 6 674
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 612</u> 14 503	<u>14 359</u> 12 047

225-101-0105	10-6		1	400		<u>15 542</u> 13 850
225-101-0106	10-9		1	600	<u>23 630</u> 21 892	<u>23 312</u> 19 654
225-101-0108	15-6		1	660		<u>23 677</u> 20 908
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>41 022</u> 38 105	<u>39 033</u> 32 935
225-101-0110	20-6		1	980		<u>36 690</u> 32 560
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>66 349</u> 61 966	<u>61 507</u> 52 437
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>26 281</u> 24 876	<u>24 597</u> 21 769
225-101-0602	15		1	950	<u>56 298</u> 53 322	<u>51 644</u> 45 678
225-101-0603	20		1	1480	<u>106 796</u> 101 934	<u>96 664</u> 87 178
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 680</u> 13 898	<u>13 861</u> 12 288
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>44 482</u> 42 302	<u>40 847</u> 36 531
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>46 341</u> 44 139	<u>47 198</u> 41 539

8.04-08-2023

50

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>82 383</u> 78 053	<u>84 123</u> 72 776
225-101-0615	2 20-1		1	1200		<u>68 834</u> 63 494

**225-110.**

225-110-0600	- 13015-2012	3				
225-110-0601	- 13015-2012 , 1	3	1	2478	<u>112 043</u> 101 372	
225-110-0602	- 13015-2012 , 2	3	1	2475	<u>124 395</u> 113 589	
225-110-0603	- 13015-2012 , 3	3	1	2524	<u>142 992</u> 131 781	

**225-2.**

**225-202.**

225-202-0100	13015-2012					
225-202-0104	4		1	1530	<u>96 311</u> 91 451	<u>98 241</u> 85 601

225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>139 095</u> 131 432	<u>142 148</u> 121 900

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>125 934</u> 118 342	<u>129 139</u> 108 782
225-203-0700	13015-2012					
225-203-0705	5		1	600	<u>51 690</u> 49 619	<u>47 803</u> 42 736
225-203-0706	6		1	1250	<u>96 238</u> 92 059	<u>97 814</u> 87 280
225-203-0707	7		1	1770	<u>155 062</u> 148 922	<u>157 294</u> 142 154
225-203-0708	8		1	2880	<u>217 550</u> 207 972	<u>221 182</u> 196 959

**225-204.**

225-204-0300	2387-2013					



225-204-0301	95-2		1	750	<u>44 613</u> 41 256	
225-204-0303	95-2		1	750	<u>65 270</u> 58 871	<u>64 324</u> 61 739
225-204-0307	105		1	1175	<u>70 395</u> 65 130	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>96 172</u> 86 220	<u>94 690</u> 90 712
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>331 241</u> 300 688	<u>326 764</u> 314 262
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>33 421</u> 30 550	<u>33 005</u> 31 812
225-204-0807	45		1	510	<u>54 444</u> 49 973	<u>53 801</u> 51 923
225-204-0808	-60		1	680	<u>72 430</u> 66 471	<u>71 572</u> 69 071

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС  
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ  
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная