

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен 15.03.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-НҚ с 15.03.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		6
211-5.		7
211-6.		7
212.	, , ,	7
212-1.		7
212-4.		41
212-5.		42
22.		45
221.		45
221-1.		45
222.	,	47
222-1.	, ,	47
222-2.	,	49
222-3.	, ,	49
225.		50
225-1.		50
225-2.		52

, -

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,	
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 771}{1\ 234}$	$\frac{1\ 771}{1\ 234}$

211-103.

					,	
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	$\frac{1\ 202}{436}$	$\frac{1\ 202}{436}$
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	$\frac{1\ 341}{487}$	$\frac{1\ 341}{487}$
211-103-0103	-	3	1	1500	$\frac{1\ 049}{392}$	$\frac{1\ 049}{392}$

211-2.

8.04-08-2023

2

211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 486</u>	<u>8 603</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 462</u>	<u>8 541</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 438</u>	<u>8 480</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 438</u>	<u>8 480</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 438</u>	<u>8 480</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 414</u>	<u>7 856</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 366</u>	<u>7 741</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 414</u>	<u>7 856</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 562</u>	<u>8 698</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 538</u>	<u>8 636</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 514</u>	<u>8 574</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 514</u>	<u>8 574</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 514</u>	<u>8 574</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 490</u>	<u>7 939</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 442</u>	<u>7 823</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 490</u>	<u>7 939</u>

211-201-0300	400 1284-2004	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 641</u>	<u>8 798</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 617</u>	<u>8 735</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 672</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 672</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 672</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 569</u>	<u>8 026</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 521</u>	<u>7 908</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 569</u>	<u>8 026</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 723</u>	<u>8 901</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 699</u>	<u>8 837</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 675</u>	<u>8 774</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 675</u>	<u>8 774</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 675</u>	<u>8 774</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 651</u>	<u>8 115</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 602</u>	<u>7 997</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 651</u>	<u>8 115</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3				

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 808</u>	<u>9 008</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 784</u>	<u>8 944</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 760</u>	<u>8 879</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 760</u>	<u>8 879</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 760</u>	<u>8 879</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 736</u>	<u>8 209</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 688</u>	<u>8 089</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 736</u>	<u>8 209</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 852</u>	<u>9 063</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 828</u>	<u>8 999</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 804</u>	<u>8 934</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 804</u>	<u>8 934</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 804</u>	<u>8 934</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 780</u>	<u>8 257</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 731</u>	<u>8 136</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 780</u>	<u>8 257</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 096</u>	<u>9 321</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 070</u>	<u>9 255</u>

211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 968</u>	<u>8 379</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 096</u>	<u>9 321</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 070</u>	<u>9 255</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 045</u>	<u>9 188</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 968</u>	<u>8 379</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 019</u>	<u>8 503</u>

211-202.

211-202-0400	1000 1284-2004	3				

8.04-08-2023

6

211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 644</u>	<u>8 689</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 619</u>	<u>8 627</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 593</u>	<u>8 565</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 568</u>	<u>8 503</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 516</u>	<u>8 379</u>

211-205.

211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 307</u> 19 289	<u>21 924</u> 19 289
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 307</u> 19 289	<u>21 924</u> 19 289
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 307</u> 19 289	<u>21 924</u> 19 289

211-4.

211-401.

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 169</u>	<u>7 956</u>

211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>10 527</u>	<u>7 956</u>

211-5.
211-501.

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 685</u>	<u>6 601</u>

211-6.
211-601.

211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 702</u>	<u>7 764</u>

212. , , ,
212-1.

212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 082</u> 21 472	<u>34 780</u> 25 113
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>32 173</u> 22 546	<u>36 056</u> 26 368
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 318</u> 23 673	<u>37 396</u> 27 687
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 049</u> 23 912	<u>38 167</u> 27 966
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 296</u> 24 156	<u>38 457</u> 28 252
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 549</u> 24 405	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 071</u> 24 919	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 341</u> 25 184	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 296</u> 24 156	<u>38 457</u> 28 252
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 549</u> 24 405	<u>38 753</u> 28 543

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>34 808</u> 24 660	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 341</u> 25 184	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 616</u> 25 455	<u>40 001</u> 29 771
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 549</u> 24 405	<u>38 753</u> 28 543
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>34 808</u> 24 660	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 071</u> 24 919	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 616</u> 25 455	<u>40 001</u> 29 771
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>35 897</u> 25 732	<u>40 329</u> 30 094
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>34 808</u> 24 660	<u>39 055</u> 28 840
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 071</u> 24 919	<u>39 364</u> 29 144
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 341</u> 25 184	<u>39 679</u> 29 454
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>35 897</u> 25 732	<u>40 329</u> 30 094
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 184</u> 26 015	<u>40 665</u> 30 425

212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>34 209</u> 24 550	<u>38 623</u> 28 895
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>34 948</u> 24 798	<u>39 407</u> 29 187
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 26 978	<u>42 014</u> 31 753
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>34 209</u> 24 550	<u>38 623</u> 28 895
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>34 948</u> 24 798	<u>39 407</u> 29 187
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484

212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 205</u> 25 051	<u>39 710</u> 29 484
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>35 468</u> 25 309	<u>40 019</u> 29 788
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 398	<u>41 320</u> 31 070
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407

212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573	<u>40 334</u> 30 099
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 009</u> 25 842	<u>40 656</u> 30 416
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>36 288</u> 26 117	<u>40 985</u> 30 739
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>36 865</u> 26 685	<u>41 663</u> 31 407
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 26 978	<u>42 014</u> 31 753
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>35 812</u> 26 128	<u>36 698</u> 27 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>36 568</u> 26 392	<u>37 463</u> 27 273
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 661	<u>37 746</u> 27 551
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 697</u> 27 503	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>37 994</u> 27 796	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 661	<u>37 746</u> 27 551

212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>37 406</u> 27 217	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>37 994</u> 27 796	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>38 298</u> 28 095	<u>39 251</u> 29 033
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>37 406</u> 27 217	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>37 697</u> 27 503	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>38 298</u> 28 095	<u>39 251</u> 29 033
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 608</u> 28 400	<u>39 571</u> 29 348
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>37 406</u> 27 217	<u>38 329</u> 28 125
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 697</u> 27 503	<u>38 630</u> 28 421
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>37 994</u> 27 796	<u>38 937</u> 28 724
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 608</u> 28 400	<u>39 571</u> 29 348

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>38 925</u> 28 712	<u>39 899</u> 29 671
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 608</u> 28 400	<u>39 571</u> 29 348
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>38 925</u> 28 712	<u>39 899</u> 29 671
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 249</u> 29 031	<u>40 234</u> 30 000
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>39 581</u> 29 358	<u>40 576</u> 30 337
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 267</u> 30 032	<u>41 285</u> 31 035
212-101-0700	7473-2010 20	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 772</u> 28 057	<u>37 617</u> 27 905
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 548</u> 28 341	<u>38 392</u> 28 187
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 447</u> 29 226	<u>39 286</u> 29 068
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 597</u> 29 374
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 548</u> 28 341	<u>38 392</u> 28 187

212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 141</u> 28 925	<u>38 982</u> 28 768
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 597</u> 29 374
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 079</u> 29 848	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 684</u> 28 475
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 141</u> 28 925	<u>38 982</u> 28 768
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 447</u> 29 226	<u>39 286</u> 29 068
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 079</u> 29 848	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 405</u> 30 169	<u>40 239</u> 30 005
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 079</u> 29 848	<u>39 915</u> 29 686
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 405</u> 30 169	<u>40 239</u> 30 005
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>40 738</u> 30 497	<u>40 570</u> 30 332
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 079</u> 30 832	<u>40 909</u> 30 665

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 783</u> 31 525	<u>41 609</u> 31 354
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 197</u> 29 460	<u>40 331</u> 30 576
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>39 987</u> 29 758	<u>41 133</u> 30 885
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 296</u> 30 061	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>40 932</u> 30 688	<u>42 113</u> 31 850
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>41 260</u> 31 011	<u>42 454</u> 32 185
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>39 987</u> 29 758	<u>41 133</u> 30 885
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 296</u> 30 061	<u>41 453</u> 31 200
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 371	<u>41 780</u> 31 522
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>41 260</u> 31 011	<u>42 454</u> 32 185
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 340	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 296</u> 30 061	<u>41 453</u> 31 200

212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 371	<u>41 780</u> 31 522
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>40 932</u> 30 688	<u>42 113</u> 31 850
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 340	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>43 157</u> 32 878
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 340	<u>42 802</u> 32 528
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>41 938</u> 31 677	<u>43 157</u> 32 878
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>42 288</u> 32 022	<u>43 520</u> 33 235
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 374	<u>43 891</u> 33 600
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>43 384</u> 33 101	<u>44 658</u> 34 355
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 910</u> 30 161	<u>41 772</u> 31 994
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>40 707</u> 30 466	<u>42 588</u> 32 318
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				

212-101-1001		3	1	2400	<u>39 910</u> 30 161	<u>41 772</u> 31 994
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>40 707</u> 30 466	<u>42 588</u> 32 318
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>41 345</u> 31 094	<u>43 265</u> 32 984
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 674</u> 31 418	<u>43 614</u> 33 327
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>40 707</u> 30 466	<u>42 588</u> 32 318
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>41 023</u> 30 777	<u>42 923</u> 32 647
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>41 674</u> 31 418	<u>43 614</u> 33 327
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 010</u> 31 749	<u>43 971</u> 33 678
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 010</u> 31 749	<u>43 971</u> 33 678
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 087	<u>44 335</u> 34 037
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>43 062</u> 32 784	<u>45 086</u> 34 776
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 428</u> 33 144	<u>45 475</u> 35 159
212-101-1100	7473-2010	3				

212-101-1101		3	1	2400	<u>41 157</u> 31 389	<u>43 804</u> 33 995
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 967</u> 31 706	<u>44 641</u> 34 338
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 631</u> 32 360	<u>45 360</u> 35 046
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>45 731</u> 35 411
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 967</u> 31 706	<u>44 641</u> 34 338
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 296</u> 32 030	<u>44 997</u> 34 688
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>45 731</u> 35 411
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>46 110</u> 35 784
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 323</u> 33 041	<u>46 110</u> 35 784
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 680</u> 33 392	<u>46 497</u> 36 165
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>44 418</u> 34 118	<u>47 296</u> 36 951
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>44 799</u> 34 493	<u>47 708</u> 37 357
212-101-1200	7473-2010 35	3				

212-101-1201		3	1	2400	<u>42 752</u> 32 958	<u>46 007</u> 36 163
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 291	<u>46 866</u> 36 528
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 275</u> 33 978	<u>47 631</u> 37 281
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 635</u> 34 332	<u>48 026</u> 37 669
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 291	<u>46 866</u> 36 528
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 923</u> 33 631	<u>47 245</u> 36 901
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 635</u> 34 332	<u>48 026</u> 37 669
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 002</u> 34 693	<u>48 429</u> 38 066
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 002</u> 34 693	<u>48 429</u> 38 066
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 377</u> 35 062	<u>48 840</u> 38 471
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 151</u> 35 824	<u>49 690</u> 39 307
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 551</u> 36 218	<u>50 129</u> 39 739
212-101-1300	7473-2010	3				

212-101-1301		3	1	2400	<u>44 426</u> 34 606	<u>48 731</u> 38 843
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 269</u> 34 956	<u>49 617</u> 39 236
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 001</u> 35 677	<u>50 439</u> 40 045
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 379</u> 36 048	<u>50 863</u> 40 462
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 269</u> 34 956	<u>49 617</u> 39 236
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 631</u> 35 313	<u>50 024</u> 39 636
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 379</u> 36 048	<u>50 863</u> 40 462
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 764</u> 36 428	<u>51 296</u> 40 888
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 764</u> 36 428	<u>51 296</u> 40 888
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 158</u> 36 815	<u>51 737</u> 41 323
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 971</u> 37 616	<u>52 650</u> 42 221
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 391</u> 38 029	<u>53 122</u> 42 685
212-101-1400	7473-2010 45	3				

212-101-1401		3	1	2400	<u>46 184</u> 36 337	<u>50 704</u> 40 786
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 045</u> 36 704	<u>51 610</u> 41 198
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 813</u> 37 460	<u>52 473</u> 42 047
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 210</u> 37 851	<u>52 918</u> 42 485
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 045</u> 36 704	<u>51 610</u> 41 198
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 425</u> 37 078	<u>52 037</u> 41 618
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 210</u> 37 851	<u>52 918</u> 42 485
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>48 615</u> 38 249	<u>53 373</u> 42 932
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>48 615</u> 38 249	<u>53 373</u> 42 932
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 028</u> 38 656	<u>53 837</u> 43 389
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 882</u> 39 496	<u>54 795</u> 44 332
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 323</u> 39 930	<u>55 290</u> 44 819
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				

212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 300</u> 21 687	<u>35 036</u> 25 364
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 771	<u>36 324</u> 26 632
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>33 558</u> 23 910	<u>37 677</u> 27 964
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 291</u> 24 151	<u>38 452</u> 28 246
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 542</u> 24 398	<u>38 744</u> 28 534
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>34 797</u> 24 649	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 325</u> 25 168	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 597</u> 25 436	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 542</u> 24 398	<u>38 744</u> 28 534
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>34 797</u> 24 649	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>39 348</u> 29 129

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 597</u> 25 436	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>35 875</u> 25 710	<u>40 303</u> 30 068
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>34 797</u> 24 649	<u>39 043</u> 28 828
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>39 348</u> 29 129
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 325</u> 25 168	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 25 710	<u>40 303</u> 30 068
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 159</u> 25 989	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>39 348</u> 29 129
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 325</u> 25 168	<u>39 660</u> 29 435
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 597</u> 25 436	<u>39 978</u> 29 748
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 159</u> 25 989	<u>40 635</u> 30 395
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 449</u> 26 275	<u>40 974</u> 30 729
212-101-1800	10, 7473-2010	3				

212-101-1801		3	1	2400	<u>34 458</u> 24 796	<u>38 917</u> 29 184
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 200</u> 25 046	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>37 437</u> 27 248	<u>42 337</u> 32 070
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>34 458</u> 24 796	<u>38 917</u> 29 184
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 200</u> 25 046	<u>39 704</u> 29 479
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 460</u> 25 302	<u>40 009</u> 29 779
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>35 725</u> 25 562	<u>40 321</u> 30 086
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 662	<u>41 636</u> 31 380
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829	<u>40 640</u> 30 400

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 272</u> 26 101	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 378	<u>41 297</u> 31 047
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 136</u> 26 952	<u>41 983</u> 31 721
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>37 437</u> 27 248	<u>42 337</u> 32 070
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 078</u> 26 390	<u>36 973</u> 27 270
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 836</u> 26 656	<u>37 740</u> 27 546
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 928	<u>38 026</u> 27 827
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>37 395</u> 27 206	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 976</u> 27 778	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 277</u> 28 074	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 113</u> 26 928	<u>38 026</u> 27 827
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>37 395</u> 27 206	<u>38 317</u> 28 114

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 682</u> 27 489	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 277</u> 28 074	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>38 583</u> 28 376	<u>39 546</u> 29 323
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>37 395</u> 27 206	<u>38 317</u> 28 114
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>37 682</u> 27 489	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 976</u> 27 778	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>38 583</u> 28 376	<u>39 546</u> 29 323
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>37 682</u> 27 489	<u>38 615</u> 28 407
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 976</u> 27 778	<u>38 918</u> 28 706
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 277</u> 28 074	<u>39 229</u> 29 011
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 217</u> 28 999	<u>40 200</u> 29 967

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>39 870</u> 29 642
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 217</u> 28 999	<u>40 200</u> 29 967
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>39 544</u> 29 322	<u>40 539</u> 30 300
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>39 879</u> 29 651	<u>40 885</u> 30 641
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>40 572</u> 30 333	<u>41 600</u> 31 345
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 057</u> 28 338	<u>37 901</u> 28 184
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>38 836</u> 28 624	<u>38 678</u> 28 469
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>39 744</u> 29 518	<u>39 582</u> 29 358
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 060</u> 29 829	<u>39 896</u> 29 667
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>38 836</u> 28 624	<u>38 678</u> 28 469
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>38 973</u> 28 759

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 435</u> 29 214	<u>39 274</u> 29 056
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 060</u> 29 829	<u>39 896</u> 29 667
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 147	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>38 973</u> 28 759
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 435</u> 29 214	<u>39 274</u> 29 056
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>39 744</u> 29 518	<u>39 582</u> 29 358
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 147	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 544</u> 30 306
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 382</u> 30 147	<u>40 216</u> 29 983
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 544</u> 30 306
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 048</u> 30 802	<u>40 879</u> 30 635
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 392</u> 31 140	<u>41 221</u> 30 972
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 103</u> 31 840	<u>41 928</u> 31 668

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 497</u> 29 755	<u>40 642</u> 30 882
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 290</u> 30 055	<u>41 447</u> 31 194
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>40 601</u> 30 362	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>41 244</u> 30 994	<u>42 437</u> 32 169
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>41 575</u> 31 321	<u>42 781</u> 32 507
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 290</u> 30 055	<u>41 447</u> 31 194
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>40 601</u> 30 362	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>40 919</u> 30 675	<u>42 100</u> 31 837
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>41 575</u> 31 321	<u>42 781</u> 32 507
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 914</u> 31 654	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>40 601</u> 30 362	<u>41 770</u> 31 512
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 919</u> 30 675	<u>42 100</u> 31 837

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>41 244</u> 30 994	<u>42 437</u> 32 169
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 914</u> 31 654	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>43 491</u> 33 206
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 914</u> 31 654	<u>43 132</u> 32 853
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>42 260</u> 31 994	<u>43 491</u> 33 206
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>42 613</u> 32 342	<u>43 858</u> 33 567
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>42 974</u> 32 697	<u>44 233</u> 33 936
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>43 721</u> 33 432	<u>45 008</u> 34 699
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 216</u> 30 463	<u>42 097</u> 32 314
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 017</u> 30 771	<u>42 917</u> 32 641
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 661</u> 31 405	<u>43 600</u> 33 314
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 994</u> 31 732	<u>43 953</u> 33 661

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 017</u> 30 771	<u>42 917</u> 32 641
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 336</u> 31 085	<u>43 255</u> 32 974
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 994</u> 31 732	<u>43 953</u> 33 661
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 333</u> 32 066	<u>44 313</u> 34 015
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 333</u> 32 066	<u>44 313</u> 34 015
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 680</u> 32 407	<u>44 681</u> 34 377
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 395</u> 33 112	<u>45 440</u> 35 124
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 765</u> 33 476	<u>45 832</u> 35 510
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 216</u> 30 463	<u>42 097</u> 32 314
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 476</u> 31 703	<u>44 150</u> 34 335
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 289</u> 32 023	<u>44 990</u> 34 681

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 960</u> 32 683	<u>45 716</u> 35 396
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 306</u> 33 024	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 289</u> 32 023	<u>44 990</u> 34 681
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 621</u> 32 350	<u>45 349</u> 35 035
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 306</u> 33 024	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 659</u> 33 371	<u>46 474</u> 36 142
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 659</u> 33 371	<u>46 474</u> 36 142
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 020</u> 33 726	<u>46 864</u> 36 526
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>44 765</u> 34 460	<u>47 671</u> 37 320
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 149</u> 34 838	<u>48 088</u> 37 730
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>43 086</u> 33 288	<u>46 375</u> 36 524
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 916</u> 33 624	<u>47 237</u> 36 893

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 620</u> 34 317	<u>48 010</u> 37 654
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 983</u> 34 675	<u>48 408</u> 38 046
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 916</u> 33 624	<u>47 237</u> 36 893
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 264</u> 33 967	<u>47 620</u> 37 270
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 983</u> 34 675	<u>48 408</u> 38 046
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 354</u> 35 040	<u>48 815</u> 38 447
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 354</u> 35 040	<u>48 815</u> 38 447
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 733</u> 35 413	<u>49 231</u> 38 856
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 515</u> 36 183	<u>50 089</u> 39 700
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>46 919</u> 36 580	<u>50 532</u> 40 137
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 778</u> 34 952	<u>49 125</u> 39 232
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 624</u> 35 305	<u>50 016</u> 39 628

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>46 363</u> 36 033	<u>50 846</u> 40 445
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>46 745</u> 36 409	<u>51 274</u> 40 866
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 624</u> 35 305	<u>50 016</u> 39 628
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>45 990</u> 35 666	<u>50 427</u> 40 032
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>46 745</u> 36 409	<u>51 274</u> 40 866
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>47 134</u> 36 792	<u>51 711</u> 41 297
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 134</u> 36 792	<u>51 711</u> 41 297
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>47 532</u> 37 183	<u>52 157</u> 41 736
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>48 353</u> 37 992	<u>53 079</u> 42 643
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>48 777</u> 38 409	<u>53 555</u> 43 112
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 553</u> 36 700	<u>51 118</u> 41 193
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>47 417</u> 37 071	<u>52 029</u> 41 609

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 194</u> 37 835	<u>52 900</u> 42 467
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>48 594</u> 38 229	<u>53 350</u> 42 910
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>47 417</u> 37 071	<u>52 029</u> 41 609
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 802</u> 37 449	<u>52 460</u> 42 034
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>48 594</u> 38 229	<u>53 350</u> 42 910
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 003</u> 38 632	<u>53 809</u> 43 361
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 003</u> 38 632	<u>53 809</u> 43 361
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>49 421</u> 39 043	<u>54 278</u> 43 823
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>50 283</u> 39 891	<u>55 245</u> 44 775
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 729</u> 40 330	<u>55 745</u> 45 267

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3				

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 051</u> 23 410	<u>34 780</u> 25 113
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 478</u> 24 815	<u>36 056</u> 26 368
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>35 990</u> 26 304	<u>37 396</u> 27 687
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 128</u> 28 408	<u>38 623</u> 28 895
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 128</u> 28 408	<u>38 623</u> 28 895
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 554</u> 29 811	<u>36 698</u> 27 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 761</u> 32 967	<u>37 617</u> 27 905
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 651</u> 33 844	<u>40 331</u> 30 576
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>44 008</u> 34 195	<u>41 772</u> 31 994
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 008</u> 34 195	<u>41 772</u> 31 994
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>44 364</u> 34 545	<u>43 804</u> 33 995
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 644	<u>35 036</u> 25 364

					,	
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>34 730</u> 25 063	<u>36 324</u> 26 632
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 258</u> 26 567	<u>37 677</u> 27 964
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 417</u> 28 692	<u>38 917</u> 29 184
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 417</u> 28 692	<u>38 917</u> 29 184
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>39 856</u> 30 109	<u>36 973</u> 27 270
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>43 095</u> 33 297	<u>37 901</u> 28 184
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 995</u> 34 182	<u>40 642</u> 30 882
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 537	<u>42 097</u> 32 314
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 537	<u>42 097</u> 32 314
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 715</u> 34 891	<u>44 150</u> 34 335

212-4.
212-401.

					,	
--	--	--	--	--	---	--

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 344</u> 21 506	<u>30 976</u> 22 128
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>31 655</u> 22 796	<u>32 505</u> 23 633
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 437</u> 24 550	<u>34 907</u> 25 997
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 218</u> 26 304	<u>36 623</u> 27 687
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 109</u> 27 180	<u>38 030</u> 29 071
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 000</u> 28 057	<u>40 983</u> 31 978
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 710</u> 29 741	<u>44 688</u> 35 624
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 523</u> 31 525	<u>46 497</u> 37 405
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>42 445</u> 33 417	<u>48 397</u> 39 275
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>44 482</u> 35 421	<u>52 387</u> 43 202

212-5.

212-501.

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 230</u> 27 356	<u>29 825</u> 27 356
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 440</u> 27 632	<u>30 005</u> 27 632
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 440</u> 27 632	<u>30 005</u> 27 632

					,	
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 575</u> 32 616	<u>35 170</u> 32 616
212-501-0302	, II		1	1000	<u>33 575</u> 32 616	<u>35 170</u> 32 616
212-501-0304	, II		1	1000	<u>33 575</u> 32 616	<u>35 170</u> 32 616
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>29 834</u> 28 934	<u>31 429</u> 28 934
212-501-0402	II		1	1000	<u>29 656</u> 28 759	<u>31 251</u> 28 759
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>29 834</u> 28 934	<u>31 429</u> 28 934
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	I		1	1000	<u>29 656</u> 28 759	<u>31 251</u> 28 759

212-502.

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 825</u> 24 988	<u>27 420</u> 24 988
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 311</u> 23 498	<u>25 906</u> 23 498

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 938</u> 30 021	<u>32 533</u> 30 021
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 834</u> 28 934	<u>31 429</u> 28 934
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 943</u> 28 057	<u>30 538</u> 28 057

22.**221.****221-1.**

221-101.

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>15 910</u> 14 966	<u>16 308</u> 13 782
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>11 326</u> 10 628	<u>11 617</u> 9 739
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>11 739</u> 11 043	<u>12 030</u> 10 169
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>12 623</u> 11 919	<u>12 913</u> 11 049

221-102.

221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>67 215</u> 60 445	<u>70 167</u> 52 210

221-103.

221-103-0200	28737-90	3				
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>117 128</u> 109 609	<u>120 636</u> 100 283

222.**222-1.****222-102.**

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>118 645</u> 111 164	<u>111 578</u> 91 504
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>111 233</u> 103 982	<u>114 083</u> 94 423
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>118 456</u> 110 976	<u>118 362</u> 98 207
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>117 713</u> 110 249	<u>120 861</u> 100 701

222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>117 381</u> 109 904	<u>120 589</u> 100 379
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>145 898</u> 138 081	<u>144 348</u> 128 002
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>166 123</u> 158 119	<u>155 215</u> 138 225
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>101 139</u> 93 876	<u>104 317</u> 84 368
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>102 817</u> 95 513	<u>105 964</u> 85 927
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>104 061</u> 96 742	<u>107 235</u> 87 183
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>118 413</u> 110 927	<u>121 582</u> 101 368
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>112 362</u> 104 967	<u>115 505</u> 95 422
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>110 018</u> 102 636	<u>113 161</u> 93 062
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>107 996</u> 100 642	<u>111 144</u> 91 083
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>140 767</u> 133 028	<u>122 809</u> 105 724
222-102-0300	948-84	3				

222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>177 510</u> 169 328	<u>180 670</u> 159 770

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>235 771</u> 226 828	<u>239 001</u> 217 192

222-203.

222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 998</u> 9 725	

222-3. , ,

222-301.

, ,

					,	
222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>8 180</u> 7 861	<u>7 115</u> 6 445
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 854</u> 20 516	<u>22 330</u> 18 735
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>14 830</u> 13 937	<u>15 077</u> 12 686

225.**225-1.****225-101.**

					,	
225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 433</u> 5 053	<u>4 923</u> 4 132
225-101-0102	7-6	.	1	250		<u>7 708</u> 6 674
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 612</u> 14 503	<u>14 359</u> 12 047
225-101-0105	10-6	.	1	400		<u>15 542</u> 13 850

225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>23 630</u> 21 892	<u>23 312</u> 19 654
225-101-0108	15-6	.	1	660		<u>23 677</u> 20 908
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>41 022</u> 38 105	<u>39 033</u> 32 935
225-101-0110	20-6	.	1	980		<u>36 690</u> 32 560
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>66 349</u> 61 966	<u>61 507</u> 52 437
225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>26 281</u> 24 876	<u>24 597</u> 21 769
225-101-0602	15	.	1	950	<u>56 298</u> 53 322	<u>51 644</u> 45 678
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>106 796</u> 101 934	<u>96 664</u> 87 178
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 680</u> 13 898	<u>13 861</u> 12 288
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>44 482</u> 42 302	<u>40 847</u> 36 531
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>46 341</u> 44 139	<u>47 198</u> 41 539
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>82 383</u> 78 053	<u>84 123</u> 72 776
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200		<u>68 834</u> 63 494

8.04-08-2023

52

225-110.

225-110-0600	- 13015-2012	3			
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>112 043</u> 101 372
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>124 395</u> 113 589
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>142 992</u> 131 781

225-2.

225-202.

225-202-0100	13015-2012	.				
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>96 311</u> 91 451	<u>98 241</u> 85 601
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>139 095</u> 131 432	<u>142 148</u> 121 900

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>125 934</u> 118 342	<u>129 139</u> 108 782
225-203-0700	13015-2012	.				
225-203-0705	5	.	1	600	<u>51 690</u> 49 619	<u>47 803</u> 42 736
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>96 238</u> 92 059	<u>97 814</u> 87 280
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>155 062</u> 148 922	<u>157 294</u> 142 154
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>217 550</u> 207 972	<u>221 182</u> 196 959

225-204.

225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>44 613</u> 41 256	
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>65 270</u> 58 871	<u>64 324</u> 61 739
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>70 395</u> 65 130	

					,	
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>96 172</u> 86 220	<u>94 690</u> 90 712
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>331 241</u> 300 688	<u>326 764</u> 314 262
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>33 421</u> 30 550	<u>33 005</u> 31 812
225-204-0807	45	.	1	510	<u>54 444</u> 49 973	<u>53 801</u> 51 923
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>72 430</u> 66 471	<u>71 572</u> 69 071

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная