

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен 15.03.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-НҚ с 15.03.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
212. ,	1
212-1.	1
212-4.	67
26.	69
261.	69
261-1.	69

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>17 479</u> 14 875	<u>24 613</u> 15 106	<u>24 613</u> 15 106	<u>17 571</u> 15 106	<u>20 590</u> 15 106	<u>24 243</u> 15 106	<u>18 127</u> 15 106
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>18 083</u> 15 470	<u>24 926</u> 15 414	<u>24 926</u> 15 414	<u>17 884</u> 15 414	<u>20 903</u> 15 414	<u>24 556</u> 15 414	<u>18 440</u> 15 414
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>18 634</u> 16 012	<u>25 005</u> 15 491	<u>25 005</u> 15 491	<u>17 963</u> 15 491	<u>20 981</u> 15 491	<u>24 634</u> 15 491	<u>18 519</u> 15 491
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>18 506</u> 16 174	<u>25 651</u> 15 647	<u>25 651</u> 15 647	<u>18 317</u> 15 647	<u>21 506</u> 15 647	<u>25 261</u> 15 647	<u>18 921</u> 15 647
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>18 673</u> 16 339	<u>25 814</u> 15 807	<u>25 814</u> 15 807	<u>18 479</u> 15 807	<u>21 668</u> 15 807	<u>25 423</u> 15 807	<u>19 084</u> 15 807
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 508	<u>25 979</u> 15 970	<u>25 979</u> 15 970	<u>18 644</u> 15 970	<u>21 834</u> 15 970	<u>25 589</u> 15 970	<u>19 249</u> 15 970
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>19 198</u> 16 855	<u>26 321</u> 16 306	<u>26 321</u> 16 306	<u>18 986</u> 16 306	<u>22 175</u> 16 306	<u>25 931</u> 16 306	<u>19 591</u> 16 306
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>19 380</u> 17 034	<u>26 497</u> 16 480	<u>26 497</u> 16 480	<u>19 162</u> 16 480	<u>22 352</u> 16 480	<u>26 107</u> 16 480	<u>19 767</u> 16 480

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 613</u> 15 106	<u>24 613</u> 15 106
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 926</u> 15 414	<u>24 926</u> 15 414
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 005</u> 15 491	<u>25 005</u> 15 491
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 651</u> 15 647	<u>25 651</u> 15 647
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 814</u> 15 807	<u>25 814</u> 15 807
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 979</u> 15 970	<u>25 979</u> 15 970
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 321</u> 16 306	<u>26 321</u> 16 306
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 497</u> 16 480	<u>26 497</u> 16 480

8.04-08-2023

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>18 673</u> 16 339	<u>25 814</u> 15 807	<u>25 814</u> 15 807	<u>18 479</u> 15 807	<u>21 668</u> 15 807	<u>25 423</u> 15 807	<u>19 084</u> 15 807
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 508	<u>25 979</u> 15 970	<u>25 979</u> 15 970	<u>18 644</u> 15 970	<u>21 834</u> 15 970	<u>25 589</u> 15 970	<u>19 249</u> 15 970
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 019</u> 16 680	<u>26 148</u> 16 136	<u>26 148</u> 16 136	<u>18 813</u> 16 136	<u>22 003</u> 16 136	<u>25 758</u> 16 136	<u>19 418</u> 16 136
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>19 380</u> 17 034	<u>26 497</u> 16 480	<u>26 497</u> 16 480	<u>19 162</u> 16 480	<u>22 352</u> 16 480	<u>26 107</u> 16 480	<u>19 767</u> 16 480
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>19 566</u> 17 218	<u>26 677</u> 16 657	<u>26 677</u> 16 657	<u>19 342</u> 16 657	<u>22 532</u> 16 657	<u>26 287</u> 16 657	<u>19 947</u> 16 657
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 508	<u>25 979</u> 15 970	<u>25 979</u> 15 970	<u>18 644</u> 15 970	<u>21 834</u> 15 970	<u>25 589</u> 15 970	<u>19 249</u> 15 970
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 019</u> 16 680	<u>26 148</u> 16 136	<u>26 148</u> 16 136	<u>18 813</u> 16 136	<u>22 003</u> 16 136	<u>25 758</u> 16 136	<u>19 418</u> 16 136
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 198</u> 16 855	<u>26 321</u> 16 306	<u>26 321</u> 16 306	<u>18 986</u> 16 306	<u>22 175</u> 16 306	<u>25 931</u> 16 306	<u>19 591</u> 16 306
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>19 566</u> 17 218	<u>26 677</u> 16 657	<u>26 677</u> 16 657	<u>19 342</u> 16 657	<u>22 532</u> 16 657	<u>26 287</u> 16 657	<u>19 947</u> 16 657
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 756</u> 17 405	<u>26 861</u> 16 838	<u>26 861</u> 16 838	<u>19 526</u> 16 838	<u>22 716</u> 16 838	<u>26 471</u> 16 838	<u>20 131</u> 16 838
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 019</u> 16 680	<u>26 148</u> 16 136	<u>26 148</u> 16 136	<u>18 813</u> 16 136	<u>22 003</u> 16 136	<u>25 758</u> 16 136	<u>19 418</u> 16 136
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 198</u> 16 855	<u>26 321</u> 16 306	<u>26 321</u> 16 306	<u>18 986</u> 16 306	<u>22 175</u> 16 306	<u>25 931</u> 16 306	<u>19 591</u> 16 306
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>19 380</u> 17 034	<u>26 497</u> 16 480	<u>26 497</u> 16 480	<u>19 162</u> 16 480	<u>22 352</u> 16 480	<u>26 107</u> 16 480	<u>19 767</u> 16 480

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 814</u> 15 807	<u>25 814</u> 15 807
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 979</u> 15 970	<u>25 979</u> 15 970
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 16 136	<u>26 148</u> 16 136
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 497</u> 16 480	<u>26 497</u> 16 480
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 677</u> 16 657	<u>26 677</u> 16 657
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 979</u> 15 970	<u>25 979</u> 15 970
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 148</u> 16 136	<u>26 148</u> 16 136
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 321</u> 16 306	<u>26 321</u> 16 306
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 677</u> 16 657	<u>26 677</u> 16 657
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 861</u> 16 838	<u>26 861</u> 16 838
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 148</u> 16 136	<u>26 148</u> 16 136
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 321</u> 16 306	<u>26 321</u> 16 306
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 497</u> 16 480	<u>26 497</u> 16 480

8.04-08-2023

212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 756</u> 17 405	<u>26 861</u> 16 838	<u>26 861</u> 16 838	<u>19 526</u> 16 838	<u>22 716</u> 16 838	<u>26 471</u> 16 838	<u>20 131</u> 16 838
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>19 950</u> 17 596	<u>27 049</u> 17 023	<u>27 049</u> 17 023	<u>19 714</u> 17 023	<u>22 904</u> 17 023	<u>26 659</u> 17 023	<u>20 319</u> 17 023
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 605</u> 16 968	<u>26 336</u> 16 801	<u>26 336</u> 16 801	<u>19 294</u> 16 801	<u>22 313</u> 16 801	<u>25 965</u> 16 801	<u>19 850</u> 16 801
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 486</u> 17 140	<u>26 996</u> 16 971	<u>26 996</u> 16 971	<u>19 661</u> 16 971	<u>22 851</u> 16 971	<u>26 606</u> 16 971	<u>20 266</u> 16 971
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>19 664</u> 17 314	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144	<u>19 837</u> 17 144	<u>23 027</u> 17 144	<u>26 782</u> 17 144	<u>20 442</u> 17 144
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>19 846</u> 17 493	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321	<u>20 017</u> 17 321	<u>23 206</u> 17 321	<u>26 961</u> 17 321	<u>20 622</u> 17 321
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 861	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685	<u>20 387</u> 17 685	<u>23 577</u> 17 685	<u>27 332</u> 17 685	<u>20 992</u> 17 685
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>20 578</u> 17 874	<u>23 768</u> 17 874	<u>27 523</u> 17 874	<u>21 183</u> 17 874
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>19 664</u> 17 314	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144	<u>19 837</u> 17 144	<u>23 027</u> 17 144	<u>26 782</u> 17 144	<u>20 442</u> 17 144
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>19 846</u> 17 493	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321	<u>20 017</u> 17 321	<u>23 206</u> 17 321	<u>26 961</u> 17 321	<u>20 622</u> 17 321
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 031</u> 17 675	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 200</u> 17 501	<u>23 390</u> 17 501	<u>27 145</u> 17 501	<u>20 805</u> 17 501
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>20 578</u> 17 874	<u>23 768</u> 17 874	<u>27 523</u> 17 874	<u>21 183</u> 17 874

212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 861</u> 16 838	<u>26 861</u> 16 838
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 049</u> 17 023	<u>27 049</u> 17 023
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 336</u> 16 801	<u>26 336</u> 16 801
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 996</u> 16 971	<u>26 996</u> 16 971
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874

8.04-08-2023

212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 610</u> 18 245	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066	<u>20 774</u> 18 066	<u>23 963</u> 18 066	<u>27 718</u> 18 066	<u>21 378</u> 18 066
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>19 846</u> 17 493	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321	<u>20 017</u> 17 321	<u>23 206</u> 17 321	<u>26 961</u> 17 321	<u>20 622</u> 17 321
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 031</u> 17 675	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 200</u> 17 501	<u>23 390</u> 17 501	<u>27 145</u> 17 501	<u>20 805</u> 17 501
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 861	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685	<u>20 387</u> 17 685	<u>23 577</u> 17 685	<u>27 332</u> 17 685	<u>20 992</u> 17 685
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 610</u> 18 245	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066	<u>20 774</u> 18 066	<u>23 963</u> 18 066	<u>27 718</u> 18 066	<u>21 378</u> 18 066
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>20 811</u> 18 444	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262	<u>20 973</u> 18 262	<u>24 163</u> 18 262	<u>27 918</u> 18 262	<u>21 578</u> 18 262
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 031</u> 17 675	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 200</u> 17 501	<u>23 390</u> 17 501	<u>27 145</u> 17 501	<u>20 805</u> 17 501
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 861	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685	<u>20 387</u> 17 685	<u>23 577</u> 17 685	<u>27 332</u> 17 685	<u>20 992</u> 17 685
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>20 578</u> 17 874	<u>23 768</u> 17 874	<u>27 523</u> 17 874	<u>21 183</u> 17 874
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>20 811</u> 18 444	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262	<u>20 973</u> 18 262	<u>24 163</u> 18 262	<u>27 918</u> 18 262	<u>21 578</u> 18 262
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 017</u> 18 646	<u>28 512</u> 18 463	<u>28 512</u> 18 463	<u>21 177</u> 18 463	<u>24 367</u> 18 463	<u>28 122</u> 18 463	<u>21 782</u> 18 463
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 605</u> 16 968	<u>26 336</u> 16 801	<u>26 336</u> 16 801	<u>19 294</u> 16 801	<u>22 313</u> 16 801	<u>25 965</u> 16 801	<u>19 850</u> 16 801

212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 512</u> 18 463	<u>28 512</u> 18 463
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 336</u> 16 801	<u>26 336</u> 16 801

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 486</u> 17 140	<u>26 996</u> 16 971	<u>26 996</u> 16 971	<u>19 661</u> 16 971	<u>22 851</u> 16 971	<u>26 606</u> 16 971	<u>20 266</u> 16 971
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>19 664</u> 17 314	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144	<u>19 837</u> 17 144	<u>23 027</u> 17 144	<u>26 782</u> 17 144	<u>20 442</u> 17 144
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>19 846</u> 17 493	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321	<u>20 017</u> 17 321	<u>23 206</u> 17 321	<u>26 961</u> 17 321	<u>20 622</u> 17 321
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 861	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685	<u>20 387</u> 17 685	<u>23 577</u> 17 685	<u>27 332</u> 17 685	<u>20 992</u> 17 685
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>20 578</u> 17 874	<u>23 768</u> 17 874	<u>27 523</u> 17 874	<u>21 183</u> 17 874
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>19 664</u> 17 314	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144	<u>19 837</u> 17 144	<u>23 027</u> 17 144	<u>26 782</u> 17 144	<u>20 442</u> 17 144
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>19 846</u> 17 493	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321	<u>20 017</u> 17 321	<u>23 206</u> 17 321	<u>26 961</u> 17 321	<u>20 622</u> 17 321
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 031</u> 17 675	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 200</u> 17 501	<u>23 390</u> 17 501	<u>27 145</u> 17 501	<u>20 805</u> 17 501
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>20 578</u> 17 874	<u>23 768</u> 17 874	<u>27 523</u> 17 874	<u>21 183</u> 17 874
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 610</u> 18 245	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066	<u>20 774</u> 18 066	<u>23 963</u> 18 066	<u>27 718</u> 18 066	<u>21 378</u> 18 066
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>19 846</u> 17 493	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321	<u>20 017</u> 17 321	<u>23 206</u> 17 321	<u>26 961</u> 17 321	<u>20 622</u> 17 321
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 031</u> 17 675	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 200</u> 17 501	<u>23 390</u> 17 501	<u>27 145</u> 17 501	<u>20 805</u> 17 501
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 861	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685	<u>20 387</u> 17 685	<u>23 577</u> 17 685	<u>27 332</u> 17 685	<u>20 992</u> 17 685

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 996</u> 16 971	<u>26 996</u> 16 971
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 172</u> 17 144	<u>27 172</u> 17 144
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 352</u> 17 321	<u>27 352</u> 17 321
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685

212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 610</u> 18 245	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066	<u>20 774</u> 18 066	<u>23 963</u> 18 066	<u>27 718</u> 18 066	<u>21 378</u> 18 066
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>20 811</u> 18 444	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262	<u>20 973</u> 18 262	<u>24 163</u> 18 262	<u>27 918</u> 18 262	<u>21 578</u> 18 262
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 031</u> 17 675	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 200</u> 17 501	<u>23 390</u> 17 501	<u>27 145</u> 17 501	<u>20 805</u> 17 501
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 220</u> 17 861	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685	<u>20 387</u> 17 685	<u>23 577</u> 17 685	<u>27 332</u> 17 685	<u>20 992</u> 17 685
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874	<u>20 578</u> 17 874	<u>23 768</u> 17 874	<u>27 523</u> 17 874	<u>21 183</u> 17 874
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>20 811</u> 18 444	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262	<u>20 973</u> 18 262	<u>24 163</u> 18 262	<u>27 918</u> 18 262	<u>21 578</u> 18 262
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 017</u> 18 646	<u>28 512</u> 18 463	<u>28 512</u> 18 463	<u>21 177</u> 18 463	<u>24 367</u> 18 463	<u>28 122</u> 18 463	<u>21 782</u> 18 463
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 419</u> 17 769	<u>26 806</u> 17 264	<u>26 806</u> 17 264	<u>19 764</u> 17 264	<u>22 782</u> 17 264	<u>26 435</u> 17 264	<u>20 320</u> 17 264
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>27 471</u> 17 438	<u>27 471</u> 17 438	<u>20 136</u> 17 438	<u>23 325</u> 17 438	<u>27 080</u> 17 438	<u>20 741</u> 17 438
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>20 495</u> 18 132	<u>27 651</u> 17 616	<u>27 651</u> 17 616	<u>20 317</u> 17 616	<u>23 506</u> 17 616	<u>27 261</u> 17 616	<u>20 921</u> 17 616
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>27 836</u> 17 797	<u>27 836</u> 17 797	<u>20 501</u> 17 797	<u>23 691</u> 17 797	<u>27 446</u> 17 797	<u>21 106</u> 17 797
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>21 077</u> 18 705	<u>28 217</u> 18 172	<u>28 217</u> 18 172	<u>20 882</u> 18 172	<u>24 071</u> 18 172	<u>27 826</u> 18 172	<u>21 487</u> 18 172

212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 108</u> 18 066	<u>28 108</u> 18 066
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 722</u> 17 685	<u>27 722</u> 17 685
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 913</u> 17 874	<u>27 913</u> 17 874
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 308</u> 18 262	<u>28 308</u> 18 262
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 512</u> 18 463	<u>28 512</u> 18 463
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 806</u> 17 264	<u>26 806</u> 17 264
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 471</u> 17 438	<u>27 471</u> 17 438
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 651</u> 17 616	<u>27 651</u> 17 616
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 836</u> 17 797	<u>27 836</u> 17 797
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 217</u> 18 172	<u>28 217</u> 18 172

212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>21 279</u> 18 904	<u>28 413</u> 18 365	<u>28 413</u> 18 365	<u>21 078</u> 18 365	<u>24 268</u> 18 365	<u>28 023</u> 18 365	<u>21 683</u> 18 365
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>20 495</u> 18 132	<u>27 651</u> 17 616	<u>27 651</u> 17 616	<u>20 317</u> 17 616	<u>23 506</u> 17 616	<u>27 261</u> 17 616	<u>20 921</u> 17 616
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>27 836</u> 17 797	<u>27 836</u> 17 797	<u>20 501</u> 17 797	<u>23 691</u> 17 797	<u>27 446</u> 17 797	<u>21 106</u> 17 797
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983	<u>20 689</u> 17 983	<u>23 879</u> 17 983	<u>27 634</u> 17 983	<u>21 294</u> 17 983
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>21 279</u> 18 904	<u>28 413</u> 18 365	<u>28 413</u> 18 365	<u>21 078</u> 18 365	<u>24 268</u> 18 365	<u>28 023</u> 18 365	<u>21 683</u> 18 365
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>21 485</u> 19 107	<u>28 614</u> 18 563	<u>28 614</u> 18 563	<u>21 279</u> 18 563	<u>24 468</u> 18 563	<u>28 223</u> 18 563	<u>21 884</u> 18 563
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>27 836</u> 17 797	<u>27 836</u> 17 797	<u>20 501</u> 17 797	<u>23 691</u> 17 797	<u>27 446</u> 17 797	<u>21 106</u> 17 797
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983	<u>20 689</u> 17 983	<u>23 879</u> 17 983	<u>27 634</u> 17 983	<u>21 294</u> 17 983
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>21 077</u> 18 705	<u>28 217</u> 18 172	<u>28 217</u> 18 172	<u>20 882</u> 18 172	<u>24 071</u> 18 172	<u>27 826</u> 18 172	<u>21 487</u> 18 172
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>21 485</u> 19 107	<u>28 614</u> 18 563	<u>28 614</u> 18 563	<u>21 279</u> 18 563	<u>24 468</u> 18 563	<u>28 223</u> 18 563	<u>21 884</u> 18 563
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>21 696</u> 19 315	<u>28 819</u> 18 765	<u>28 819</u> 18 765	<u>21 484</u> 18 765	<u>24 673</u> 18 765	<u>28 428</u> 18 765	<u>22 089</u> 18 765
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983	<u>20 689</u> 17 983	<u>23 879</u> 17 983	<u>27 634</u> 17 983	<u>21 294</u> 17 983
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>21 077</u> 18 705	<u>28 217</u> 18 172	<u>28 217</u> 18 172	<u>20 882</u> 18 172	<u>24 071</u> 18 172	<u>27 826</u> 18 172	<u>21 487</u> 18 172

212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 413</u> 18 365	<u>28 413</u> 18 365
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 651</u> 17 616	<u>27 651</u> 17 616
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 836</u> 17 797	<u>27 836</u> 17 797
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 413</u> 18 365	<u>28 413</u> 18 365
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 614</u> 18 563	<u>28 614</u> 18 563
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 836</u> 17 797	<u>27 836</u> 17 797
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 217</u> 18 172	<u>28 217</u> 18 172
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 614</u> 18 563	<u>28 614</u> 18 563
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 819</u> 18 765	<u>28 819</u> 18 765
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 217</u> 18 172	<u>28 217</u> 18 172

212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>21 279</u> 18 904	<u>28 413</u> 18 365	<u>28 413</u> 18 365	<u>21 078</u> 18 365	<u>24 268</u> 18 365	<u>28 023</u> 18 365	<u>21 683</u> 18 365
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>21 696</u> 19 315	<u>28 819</u> 18 765	<u>28 819</u> 18 765	<u>21 484</u> 18 765	<u>24 673</u> 18 765	<u>28 428</u> 18 765	<u>22 089</u> 18 765
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>21 912</u> 19 527	<u>29 028</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971	<u>21 693</u> 18 971	<u>24 883</u> 18 971	<u>28 638</u> 18 971	<u>22 298</u> 18 971
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>21 696</u> 19 315	<u>28 819</u> 18 765	<u>28 819</u> 18 765	<u>21 484</u> 18 765	<u>24 673</u> 18 765	<u>28 428</u> 18 765	<u>22 089</u> 18 765
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>21 912</u> 19 527	<u>29 028</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971	<u>21 693</u> 18 971	<u>24 883</u> 18 971	<u>28 638</u> 18 971	<u>22 298</u> 18 971
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>22 132</u> 19 744	<u>29 242</u> 19 182	<u>29 242</u> 19 182	<u>21 908</u> 19 182	<u>25 097</u> 19 182	<u>28 852</u> 19 182	<u>22 512</u> 19 182
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 966	<u>29 461</u> 19 397	<u>29 461</u> 19 397	<u>22 127</u> 19 397	<u>25 316</u> 19 397	<u>29 071</u> 19 397	<u>22 731</u> 19 397
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>22 824</u> 20 425	<u>29 914</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843	<u>22 580</u> 19 843	<u>25 769</u> 19 843	<u>29 524</u> 19 843	<u>23 184</u> 19 843
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>20 940</u> 18 282	<u>27 354</u> 17 803	<u>27 354</u> 17 803	<u>20 312</u> 17 803	<u>23 330</u> 17 803	<u>26 983</u> 17 803	<u>20 868</u> 17 803
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>20 835</u> 18 466	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983	<u>20 690</u> 17 983	<u>23 879</u> 17 983	<u>27 634</u> 17 983	<u>21 294</u> 17 983
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>21 026</u> 18 655	<u>28 211</u> 18 166	<u>28 211</u> 18 166	<u>20 876</u> 18 166	<u>24 065</u> 18 166	<u>27 821</u> 18 166	<u>21 481</u> 18 166
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>21 421</u> 19 044	<u>28 595</u> 18 545	<u>28 595</u> 18 545	<u>21 260</u> 18 545	<u>24 450</u> 18 545	<u>28 205</u> 18 545	<u>21 865</u> 18 545

212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 413</u> 18 365	<u>28 413</u> 18 365
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 819</u> 18 765	<u>28 819</u> 18 765
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 028</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 819</u> 18 765	<u>28 819</u> 18 765
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 028</u> 18 971	<u>29 028</u> 18 971
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 242</u> 19 182	<u>29 242</u> 19 182
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 461</u> 19 397	<u>29 461</u> 19 397
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 914</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 354</u> 17 803	<u>27 354</u> 17 803
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 211</u> 18 166	<u>28 211</u> 18 166
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 595</u> 18 545	<u>28 595</u> 18 545

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>21 625</u> 19 244	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740	<u>21 459</u> 18 740	<u>24 648</u> 18 740	<u>28 403</u> 18 740	<u>22 064</u> 18 740
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>20 835</u> 18 466	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983	<u>20 690</u> 17 983	<u>23 879</u> 17 983	<u>27 634</u> 17 983	<u>21 294</u> 17 983
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>21 026</u> 18 655	<u>28 211</u> 18 166	<u>28 211</u> 18 166	<u>20 876</u> 18 166	<u>24 065</u> 18 166	<u>27 821</u> 18 166	<u>21 481</u> 18 166
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>21 221</u> 18 847	<u>28 401</u> 18 354	<u>28 401</u> 18 354	<u>21 066</u> 18 354	<u>24 256</u> 18 354	<u>28 011</u> 18 354	<u>21 671</u> 18 354
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>21 625</u> 19 244	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740	<u>21 459</u> 18 740	<u>24 648</u> 18 740	<u>28 403</u> 18 740	<u>22 064</u> 18 740
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>21 833</u> 19 449	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>21 661</u> 18 939	<u>24 851</u> 18 939	<u>28 606</u> 18 939	<u>22 266</u> 18 939
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>21 026</u> 18 655	<u>28 211</u> 18 166	<u>28 211</u> 18 166	<u>20 876</u> 18 166	<u>24 065</u> 18 166	<u>27 821</u> 18 166	<u>21 481</u> 18 166
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>21 221</u> 18 847	<u>28 401</u> 18 354	<u>28 401</u> 18 354	<u>21 066</u> 18 354	<u>24 256</u> 18 354	<u>28 011</u> 18 354	<u>21 671</u> 18 354
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>21 421</u> 19 044	<u>28 595</u> 18 545	<u>28 595</u> 18 545	<u>21 260</u> 18 545	<u>24 450</u> 18 545	<u>28 205</u> 18 545	<u>21 865</u> 18 545
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>21 833</u> 19 449	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>21 661</u> 18 939	<u>24 851</u> 18 939	<u>28 606</u> 18 939	<u>22 266</u> 18 939
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>22 045</u> 19 658	<u>29 203</u> 19 143	<u>29 203</u> 19 143	<u>21 868</u> 19 143	<u>25 058</u> 19 143	<u>28 813</u> 19 143	<u>22 473</u> 19 143
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>21 833</u> 19 449	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>21 661</u> 18 939	<u>24 851</u> 18 939	<u>28 606</u> 18 939	<u>22 266</u> 18 939
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>22 045</u> 19 658	<u>29 203</u> 19 143	<u>29 203</u> 19 143	<u>21 868</u> 19 143	<u>25 058</u> 19 143	<u>28 813</u> 19 143	<u>22 473</u> 19 143

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 024</u> 17 983	<u>28 024</u> 17 983
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 211</u> 18 166	<u>28 211</u> 18 166
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 401</u> 18 354	<u>28 401</u> 18 354
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 211</u> 18 166	<u>28 211</u> 18 166
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 401</u> 18 354	<u>28 401</u> 18 354
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 595</u> 18 545	<u>28 595</u> 18 545
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 203</u> 19 143	<u>29 203</u> 19 143
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 203</u> 19 143	<u>29 203</u> 19 143

212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>22 262</u> 19 872	<u>29 414</u> 19 351	<u>29 414</u> 19 351	<u>22 080</u> 19 351	<u>25 269</u> 19 351	<u>29 024</u> 19 351	<u>22 684</u> 19 351
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>22 484</u> 20 090	<u>29 630</u> 19 564	<u>29 630</u> 19 564	<u>22 296</u> 19 564	<u>25 485</u> 19 564	<u>29 240</u> 19 564	<u>22 900</u> 19 564
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>22 943</u> 20 541	<u>30 077</u> 20 003	<u>30 077</u> 20 003	<u>22 742</u> 20 003	<u>25 932</u> 20 003	<u>29 687</u> 20 003	<u>23 347</u> 20 003
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>21 683</u> 19 014	<u>28 215</u> 18 651	<u>28 215</u> 18 651	<u>21 173</u> 18 651	<u>24 192</u> 18 651	<u>27 845</u> 18 651	<u>21 729</u> 18 651
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>21 586</u> 19 206	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>21 560</u> 18 839	<u>24 749</u> 18 839	<u>28 504</u> 18 839	<u>22 164</u> 18 839
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>21 785</u> 19 402	<u>29 090</u> 19 031	<u>29 090</u> 19 031	<u>21 755</u> 19 031	<u>24 944</u> 19 031	<u>28 699</u> 19 031	<u>22 360</u> 19 031
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>22 196</u> 19 806	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>22 158</u> 19 428	<u>25 347</u> 19 428	<u>29 102</u> 19 428	<u>22 762</u> 19 428
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>22 408</u> 20 015	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>22 365</u> 19 632	<u>25 555</u> 19 632	<u>29 310</u> 19 632	<u>22 970</u> 19 632
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>21 586</u> 19 206	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>21 560</u> 18 839	<u>24 749</u> 18 839	<u>28 504</u> 18 839	<u>22 164</u> 18 839
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>21 785</u> 19 402	<u>29 090</u> 19 031	<u>29 090</u> 19 031	<u>21 755</u> 19 031	<u>24 944</u> 19 031	<u>28 699</u> 19 031	<u>22 360</u> 19 031
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>21 988</u> 19 602	<u>29 289</u> 19 228	<u>29 289</u> 19 228	<u>21 954</u> 19 228	<u>25 144</u> 19 228	<u>28 899</u> 19 228	<u>22 559</u> 19 228
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>22 408</u> 20 015	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>22 365</u> 19 632	<u>25 555</u> 19 632	<u>29 310</u> 19 632	<u>22 970</u> 19 632

212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 414</u> 19 351	<u>29 414</u> 19 351
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 630</u> 19 564	<u>29 630</u> 19 564
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 077</u> 20 003	<u>30 077</u> 20 003
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 215</u> 18 651	<u>28 215</u> 18 651
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 090</u> 19 031	<u>29 090</u> 19 031
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 090</u> 19 031	<u>29 090</u> 19 031
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 289</u> 19 228	<u>29 289</u> 19 228
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632

8.04-08-2023

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>22 624</u> 20 228	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 578</u> 19 841	<u>25 767</u> 19 841	<u>29 522</u> 19 841	<u>23 182</u> 19 841
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>21 785</u> 19 402	<u>29 090</u> 19 031	<u>29 090</u> 19 031	<u>21 755</u> 19 031	<u>24 944</u> 19 031	<u>28 699</u> 19 031	<u>22 360</u> 19 031
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>21 988</u> 19 602	<u>29 289</u> 19 228	<u>29 289</u> 19 228	<u>21 954</u> 19 228	<u>25 144</u> 19 228	<u>28 899</u> 19 228	<u>22 559</u> 19 228
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>22 196</u> 19 806	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>22 158</u> 19 428	<u>25 347</u> 19 428	<u>29 102</u> 19 428	<u>22 762</u> 19 428
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>22 624</u> 20 228	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 578</u> 19 841	<u>25 767</u> 19 841	<u>29 522</u> 19 841	<u>23 182</u> 19 841
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>22 845</u> 20 445	<u>30 129</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>22 794</u> 20 055	<u>25 984</u> 20 055	<u>29 739</u> 20 055	<u>23 399</u> 20 055
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>22 624</u> 20 228	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 578</u> 19 841	<u>25 767</u> 19 841	<u>29 522</u> 19 841	<u>23 182</u> 19 841
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>22 845</u> 20 445	<u>30 129</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>22 794</u> 20 055	<u>25 984</u> 20 055	<u>29 739</u> 20 055	<u>23 399</u> 20 055
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 667	<u>30 351</u> 20 273	<u>30 351</u> 20 273	<u>23 016</u> 20 273	<u>26 205</u> 20 273	<u>29 960</u> 20 273	<u>23 621</u> 20 273
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>23 301</u> 20 894	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>23 242</u> 20 495	<u>26 432</u> 20 495	<u>30 187</u> 20 495	<u>23 847</u> 20 495
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>23 778</u> 21 364	<u>31 045</u> 20 956	<u>31 045</u> 20 956	<u>23 710</u> 20 956	<u>26 900</u> 20 956	<u>30 655</u> 20 956	<u>24 315</u> 20 956
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>22 037</u> 19 362	<u>28 528</u> 18 959	<u>28 528</u> 18 959	<u>21 486</u> 18 959	<u>24 505</u> 18 959	<u>28 158</u> 18 959	<u>22 042</u> 18 959

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 090</u> 19 031	<u>29 090</u> 19 031
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 289</u> 19 228	<u>29 289</u> 19 228
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 129</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 129</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 351</u> 20 273	<u>30 351</u> 20 273
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 045</u> 20 956	<u>31 045</u> 20 956
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 528</u> 18 959	<u>28 528</u> 18 959

212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 557	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>21 876</u> 19 151	<u>25 065</u> 19 151	<u>28 820</u> 19 151	<u>22 481</u> 19 151
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>22 037</u> 19 362	<u>28 528</u> 18 959	<u>28 528</u> 18 959	<u>21 486</u> 18 959	<u>24 505</u> 18 959	<u>28 158</u> 18 959	<u>22 042</u> 18 959
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 557	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>21 876</u> 19 151	<u>25 065</u> 19 151	<u>28 820</u> 19 151	<u>22 481</u> 19 151
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>22 352</u> 19 960	<u>29 612</u> 19 545	<u>29 612</u> 19 545	<u>22 277</u> 19 545	<u>25 467</u> 19 545	<u>29 222</u> 19 545	<u>22 882</u> 19 545
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>22 564</u> 20 168	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>22 484</u> 19 749	<u>25 673</u> 19 749	<u>29 428</u> 19 749	<u>23 089</u> 19 749
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 557	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>21 876</u> 19 151	<u>25 065</u> 19 151	<u>28 820</u> 19 151	<u>22 481</u> 19 151
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>22 145</u> 19 757	<u>29 409</u> 19 346	<u>29 409</u> 19 346	<u>22 074</u> 19 346	<u>25 264</u> 19 346	<u>29 019</u> 19 346	<u>22 679</u> 19 346
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>22 564</u> 20 168	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>22 484</u> 19 749	<u>25 673</u> 19 749	<u>29 428</u> 19 749	<u>23 089</u> 19 749
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>22 779</u> 20 381	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>22 695</u> 19 957	<u>25 885</u> 19 957	<u>29 640</u> 19 957	<u>23 300</u> 19 957
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>22 779</u> 20 381	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>22 695</u> 19 957	<u>25 885</u> 19 957	<u>29 640</u> 19 957	<u>23 300</u> 19 957
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>23 000</u> 20 597	<u>30 246</u> 20 169	<u>30 246</u> 20 169	<u>22 911</u> 20 169	<u>26 100</u> 20 169	<u>29 855</u> 20 169	<u>23 516</u> 20 169
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 045	<u>30 691</u> 20 608	<u>30 691</u> 20 608	<u>23 356</u> 20 608	<u>26 546</u> 20 608	<u>30 301</u> 20 608	<u>23 961</u> 20 608

212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 528</u> 18 959	<u>28 528</u> 18 959
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 612</u> 19 545	<u>29 612</u> 19 545
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 409</u> 19 346	<u>29 409</u> 19 346
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 246</u> 20 169	<u>30 246</u> 20 169
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 691</u> 20 608	<u>30 691</u> 20 608

212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 276	<u>30 921</u> 20 834	<u>30 921</u> 20 834	<u>23 586</u> 20 834	<u>26 776</u> 20 834	<u>30 531</u> 20 834	<u>24 191</u> 20 834
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>23 126</u> 20 434	<u>29 860</u> 20 269	<u>29 860</u> 20 269	<u>22 817</u> 20 269	<u>25 836</u> 20 269	<u>29 489</u> 20 269	<u>23 373</u> 20 269
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>30 555</u> 20 474	<u>30 555</u> 20 474	<u>23 220</u> 20 474	<u>26 410</u> 20 474	<u>30 165</u> 20 474	<u>23 825</u> 20 474
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>23 476</u> 21 066	<u>30 984</u> 20 896	<u>30 984</u> 20 896	<u>23 649</u> 20 896	<u>26 839</u> 20 896	<u>30 594</u> 20 896	<u>24 254</u> 20 896
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>31 205</u> 21 114	<u>31 205</u> 21 114	<u>23 871</u> 21 114	<u>27 060</u> 21 114	<u>30 815</u> 21 114	<u>24 475</u> 21 114
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>30 555</u> 20 474	<u>30 555</u> 20 474	<u>23 220</u> 20 474	<u>26 410</u> 20 474	<u>30 165</u> 20 474	<u>23 825</u> 20 474
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>23 258</u> 20 851	<u>30 767</u> 20 683	<u>30 767</u> 20 683	<u>23 433</u> 20 683	<u>26 622</u> 20 683	<u>30 377</u> 20 683	<u>24 037</u> 20 683
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>31 205</u> 21 114	<u>31 205</u> 21 114	<u>23 871</u> 21 114	<u>27 060</u> 21 114	<u>30 815</u> 21 114	<u>24 475</u> 21 114
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>23 927</u> 21 510	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>27 286</u> 21 336	<u>31 041</u> 21 336	<u>24 701</u> 21 336
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>23 927</u> 21 510	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>27 286</u> 21 336	<u>31 041</u> 21 336	<u>24 701</u> 21 336
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>24 159</u> 21 739	<u>31 662</u> 21 563	<u>31 662</u> 21 563	<u>24 327</u> 21 563	<u>27 516</u> 21 563	<u>31 272</u> 21 563	<u>24 932</u> 21 563
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>24 639</u> 22 211	<u>32 138</u> 22 032	<u>32 138</u> 22 032	<u>24 803</u> 22 032	<u>27 993</u> 22 032	<u>31 748</u> 22 032	<u>25 408</u> 22 032

212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 921</u> 20 834	<u>30 921</u> 20 834
212-101-1100	30 7473-2010	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 860</u> 20 269	<u>29 860</u> 20 269
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 555</u> 20 474	<u>30 555</u> 20 474
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 984</u> 20 896	<u>30 984</u> 20 896
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 205</u> 21 114	<u>31 205</u> 21 114
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 555</u> 20 474	<u>30 555</u> 20 474
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 683	<u>30 767</u> 20 683
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 205</u> 21 114	<u>31 205</u> 21 114
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 662</u> 21 563	<u>31 662</u> 21 563
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 138</u> 22 032	<u>32 138</u> 22 032

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>24 887</u> 22 455	<u>32 384</u> 22 274	<u>32 384</u> 22 274	<u>25 049</u> 22 274	<u>28 239</u> 22 274	<u>31 994</u> 22 274	<u>25 654</u> 22 274
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>24 455</u> 21 742	<u>31 713</u> 22 094	<u>31 713</u> 22 094	<u>24 671</u> 22 094	<u>27 690</u> 22 094	<u>31 342</u> 22 094	<u>25 227</u> 22 094
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>32 427</u> 22 317	<u>32 427</u> 22 317	<u>25 093</u> 22 317	<u>28 282</u> 22 317	<u>32 037</u> 22 317	<u>25 697</u> 22 317
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 415	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 560</u> 22 777	<u>28 750</u> 22 777	<u>32 505</u> 22 777	<u>26 165</u> 22 777
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>25 083</u> 22 648	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014	<u>25 801</u> 23 014	<u>28 991</u> 23 014	<u>32 746</u> 23 014	<u>26 406</u> 23 014
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>24 386</u> 21 962	<u>32 427</u> 22 317	<u>32 427</u> 22 317	<u>25 093</u> 22 317	<u>28 282</u> 22 317	<u>32 037</u> 22 317	<u>25 697</u> 22 317
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>24 614</u> 22 186	<u>32 659</u> 22 544	<u>32 659</u> 22 544	<u>25 324</u> 22 544	<u>28 513</u> 22 544	<u>32 269</u> 22 544	<u>25 929</u> 22 544
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>25 083</u> 22 648	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014	<u>25 801</u> 23 014	<u>28 991</u> 23 014	<u>32 746</u> 23 014	<u>26 406</u> 23 014
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>25 325</u> 22 887	<u>33 382</u> 23 256	<u>33 382</u> 23 256	<u>26 047</u> 23 256	<u>29 237</u> 23 256	<u>32 992</u> 23 256	<u>26 652</u> 23 256
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>25 325</u> 22 887	<u>33 382</u> 23 256	<u>33 382</u> 23 256	<u>26 047</u> 23 256	<u>29 237</u> 23 256	<u>32 992</u> 23 256	<u>26 652</u> 23 256
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>33 633</u> 23 504	<u>33 633</u> 23 504	<u>26 299</u> 23 504	<u>29 488</u> 23 504	<u>33 243</u> 23 504	<u>26 903</u> 23 504
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>26 084</u> 23 633	<u>34 153</u> 24 015	<u>34 153</u> 24 015	<u>26 818</u> 24 015	<u>30 007</u> 24 015	<u>33 762</u> 24 015	<u>27 423</u> 24 015

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 384</u> 22 274	<u>32 384</u> 22 274
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 713</u> 22 094	<u>31 713</u> 22 094
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 427</u> 22 317	<u>32 427</u> 22 317
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 427</u> 22 317	<u>32 427</u> 22 317
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 544	<u>32 659</u> 22 544
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 382</u> 23 256	<u>33 382</u> 23 256
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 382</u> 23 256	<u>33 382</u> 23 256
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 633</u> 23 504	<u>33 633</u> 23 504
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 153</u> 24 015	<u>34 153</u> 24 015

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>26 348</u> 23 893	<u>34 421</u> 24 279	<u>34 421</u> 24 279	<u>27 086</u> 24 279	<u>30 275</u> 24 279	<u>34 030</u> 24 279	<u>27 691</u> 24 279
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>25 918</u> 23 182	<u>33 733</u> 24 082	<u>33 733</u> 24 082	<u>26 691</u> 24 082	<u>29 710</u> 24 082	<u>33 363</u> 24 082	<u>27 247</u> 24 082
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 863</u> 23 416	<u>34 468</u> 24 325	<u>34 468</u> 24 325	<u>27 133</u> 24 325	<u>30 323</u> 24 325	<u>34 078</u> 24 325	<u>27 738</u> 24 325
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 899	<u>34 978</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827	<u>27 643</u> 24 827	<u>30 832</u> 24 827	<u>34 587</u> 24 827	<u>28 248</u> 24 827
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>26 607</u> 24 148	<u>35 240</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085	<u>27 906</u> 25 085	<u>31 095</u> 25 085	<u>34 850</u> 25 085	<u>28 510</u> 25 085
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 863</u> 23 416	<u>34 468</u> 24 325	<u>34 468</u> 24 325	<u>27 133</u> 24 325	<u>30 323</u> 24 325	<u>34 078</u> 24 325	<u>27 738</u> 24 325
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 106</u> 23 655	<u>34 720</u> 24 573	<u>34 720</u> 24 573	<u>27 385</u> 24 573	<u>30 575</u> 24 573	<u>34 330</u> 24 573	<u>27 990</u> 24 573
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>26 607</u> 24 148	<u>35 240</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085	<u>27 906</u> 25 085	<u>31 095</u> 25 085	<u>34 850</u> 25 085	<u>28 510</u> 25 085
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 865</u> 24 402	<u>35 509</u> 25 349	<u>35 509</u> 25 349	<u>28 174</u> 25 349	<u>31 363</u> 25 349	<u>35 118</u> 25 349	<u>28 779</u> 25 349
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 865</u> 24 402	<u>35 509</u> 25 349	<u>35 509</u> 25 349	<u>28 174</u> 25 349	<u>31 363</u> 25 349	<u>35 118</u> 25 349	<u>28 779</u> 25 349
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 129</u> 24 661	<u>35 783</u> 25 619	<u>35 783</u> 25 619	<u>28 448</u> 25 619	<u>31 637</u> 25 619	<u>35 392</u> 25 619	<u>29 053</u> 25 619
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>27 673</u> 25 197	<u>36 348</u> 26 176	<u>36 348</u> 26 176	<u>29 014</u> 26 176	<u>32 203</u> 26 176	<u>35 958</u> 26 176	<u>29 618</u> 26 176

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 421</u> 24 279	<u>34 421</u> 24 279
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 733</u> 24 082	<u>33 733</u> 24 082
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 468</u> 24 325	<u>34 468</u> 24 325
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 978</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 240</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 468</u> 24 325	<u>34 468</u> 24 325
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 720</u> 24 573	<u>34 720</u> 24 573
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 240</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 509</u> 25 349	<u>35 509</u> 25 349
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 509</u> 25 349	<u>35 509</u> 25 349
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 783</u> 25 619	<u>35 783</u> 25 619
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 348</u> 26 176	<u>36 348</u> 26 176

212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 955</u> 25 474	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464	<u>29 306</u> 26 464	<u>32 495</u> 26 464	<u>36 251</u> 26 464	<u>29 911</u> 26 464
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>27 702</u> 24 938	<u>34 467</u> 24 804	<u>34 467</u> 24 804	<u>27 425</u> 24 804	<u>30 444</u> 24 804	<u>34 097</u> 24 804	<u>27 981</u> 24 804
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>27 666</u> 25 190	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>27 875</u> 25 055	<u>31 064</u> 25 055	<u>34 819</u> 25 055	<u>28 479</u> 25 055
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>28 193</u> 25 709	<u>35 734</u> 25 572	<u>35 734</u> 25 572	<u>28 400</u> 25 572	<u>31 589</u> 25 572	<u>35 344</u> 25 572	<u>29 004</u> 25 572
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 977	<u>36 005</u> 25 838	<u>36 005</u> 25 838	<u>28 670</u> 25 838	<u>31 860</u> 25 838	<u>35 615</u> 25 838	<u>29 275</u> 25 838
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>27 666</u> 25 190	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055	<u>27 875</u> 25 055	<u>31 064</u> 25 055	<u>34 819</u> 25 055	<u>28 479</u> 25 055
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>27 927</u> 25 447	<u>35 469</u> 25 311	<u>35 469</u> 25 311	<u>28 134</u> 25 311	<u>31 324</u> 25 311	<u>35 079</u> 25 311	<u>28 739</u> 25 311
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>28 465</u> 25 977	<u>36 005</u> 25 838	<u>36 005</u> 25 838	<u>28 670</u> 25 838	<u>31 860</u> 25 838	<u>35 615</u> 25 838	<u>29 275</u> 25 838
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>28 743</u> 26 250	<u>36 281</u> 26 110	<u>36 281</u> 26 110	<u>28 947</u> 26 110	<u>32 136</u> 26 110	<u>35 891</u> 26 110	<u>29 551</u> 26 110
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>28 743</u> 26 250	<u>36 281</u> 26 110	<u>36 281</u> 26 110	<u>28 947</u> 26 110	<u>32 136</u> 26 110	<u>35 891</u> 26 110	<u>29 551</u> 26 110
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>29 027</u> 26 530	<u>36 563</u> 26 388	<u>36 563</u> 26 388	<u>29 229</u> 26 388	<u>32 418</u> 26 388	<u>36 173</u> 26 388	<u>29 833</u> 26 388
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>29 613</u> 27 106	<u>37 146</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961	<u>29 812</u> 26 961	<u>33 001</u> 26 961	<u>36 756</u> 26 961	<u>30 416</u> 26 961

212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 641</u> 26 464	<u>36 641</u> 26 464
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 467</u> 24 804	<u>34 467</u> 24 804
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 734</u> 25 572	<u>35 734</u> 25 572
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 005</u> 25 838	<u>36 005</u> 25 838
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>35 209</u> 25 055
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 469</u> 25 311	<u>35 469</u> 25 311
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 005</u> 25 838	<u>36 005</u> 25 838
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 281</u> 26 110	<u>36 281</u> 26 110
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 281</u> 26 110	<u>36 281</u> 26 110
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 563</u> 26 388	<u>36 563</u> 26 388
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 146</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>29 915</u> 27 404	<u>37 447</u> 27 258	<u>37 447</u> 27 258	<u>30 113</u> 27 258	<u>33 302</u> 27 258	<u>37 057</u> 27 258	<u>30 717</u> 27 258
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>17 655</u> 15 049	<u>24 843</u> 15 332	<u>24 843</u> 15 332	<u>17 801</u> 15 332	<u>20 820</u> 15 332	<u>24 473</u> 15 332	<u>18 357</u> 15 332
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>18 266</u> 15 651	<u>25 161</u> 15 645	<u>25 161</u> 15 645	<u>18 119</u> 15 645	<u>21 138</u> 15 645	<u>24 791</u> 15 645	<u>18 675</u> 15 645
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>18 823</u> 16 198	<u>25 241</u> 15 723	<u>25 241</u> 15 723	<u>18 199</u> 15 723	<u>21 217</u> 15 723	<u>24 870</u> 15 723	<u>18 755</u> 15 723
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 696</u> 16 362	<u>25 890</u> 15 882	<u>25 890</u> 15 882	<u>18 555</u> 15 882	<u>21 745</u> 15 882	<u>25 500</u> 15 882	<u>19 160</u> 15 882
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>18 866</u> 16 529	<u>26 055</u> 16 044	<u>26 055</u> 16 044	<u>18 720</u> 16 044	<u>21 909</u> 16 044	<u>25 664</u> 16 044	<u>19 325</u> 16 044
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 039</u> 16 699	<u>26 223</u> 16 210	<u>26 223</u> 16 210	<u>18 888</u> 16 210	<u>22 077</u> 16 210	<u>25 832</u> 16 210	<u>19 493</u> 16 210
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 396</u> 17 051	<u>26 569</u> 16 551	<u>26 569</u> 16 551	<u>19 235</u> 16 551	<u>22 424</u> 16 551	<u>26 179</u> 16 551	<u>19 839</u> 16 551
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 232	<u>26 748</u> 16 727	<u>26 748</u> 16 727	<u>19 413</u> 16 727	<u>22 603</u> 16 727	<u>26 358</u> 16 727	<u>20 018</u> 16 727
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>18 866</u> 16 529	<u>26 055</u> 16 044	<u>26 055</u> 16 044	<u>18 720</u> 16 044	<u>21 909</u> 16 044	<u>25 664</u> 16 044	<u>19 325</u> 16 044

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 447</u> 27 258	<u>37 447</u> 27 258
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 843</u> 15 332	<u>24 843</u> 15 332
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>25 161</u> 15 645	<u>25 161</u> 15 645
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 241</u> 15 723	<u>25 241</u> 15 723
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 890</u> 15 882	<u>25 890</u> 15 882
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 055</u> 16 044	<u>26 055</u> 16 044
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 223</u> 16 210	<u>26 223</u> 16 210
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 569</u> 16 551	<u>26 569</u> 16 551
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 748</u> 16 727	<u>26 748</u> 16 727
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 055</u> 16 044	<u>26 055</u> 16 044

212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 039</u> 16 699	<u>26 223</u> 16 210	<u>26 223</u> 16 210	<u>18 888</u> 16 210	<u>22 077</u> 16 210	<u>25 832</u> 16 210	<u>19 493</u> 16 210
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 216</u> 16 873	<u>26 394</u> 16 378	<u>26 394</u> 16 378	<u>19 059</u> 16 378	<u>22 249</u> 16 378	<u>26 004</u> 16 378	<u>19 664</u> 16 378
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 232	<u>26 748</u> 16 727	<u>26 748</u> 16 727	<u>19 413</u> 16 727	<u>22 603</u> 16 727	<u>26 358</u> 16 727	<u>20 018</u> 16 727
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>19 769</u> 17 418	<u>26 931</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907	<u>19 596</u> 16 907	<u>22 786</u> 16 907	<u>26 541</u> 16 907	<u>20 201</u> 16 907
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 039</u> 16 699	<u>26 223</u> 16 210	<u>26 223</u> 16 210	<u>18 888</u> 16 210	<u>22 077</u> 16 210	<u>25 832</u> 16 210	<u>19 493</u> 16 210
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 216</u> 16 873	<u>26 394</u> 16 378	<u>26 394</u> 16 378	<u>19 059</u> 16 378	<u>22 249</u> 16 378	<u>26 004</u> 16 378	<u>19 664</u> 16 378
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 396</u> 17 051	<u>26 569</u> 16 551	<u>26 569</u> 16 551	<u>19 235</u> 16 551	<u>22 424</u> 16 551	<u>26 179</u> 16 551	<u>19 839</u> 16 551
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>19 769</u> 17 418	<u>26 931</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907	<u>19 596</u> 16 907	<u>22 786</u> 16 907	<u>26 541</u> 16 907	<u>20 201</u> 16 907
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>19 961</u> 17 607	<u>27 118</u> 17 091	<u>27 118</u> 17 091	<u>19 783</u> 17 091	<u>22 972</u> 17 091	<u>26 727</u> 17 091	<u>20 388</u> 17 091
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 216</u> 16 873	<u>26 394</u> 16 378	<u>26 394</u> 16 378	<u>19 059</u> 16 378	<u>22 249</u> 16 378	<u>26 004</u> 16 378	<u>19 664</u> 16 378
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 396</u> 17 051	<u>26 569</u> 16 551	<u>26 569</u> 16 551	<u>19 235</u> 16 551	<u>22 424</u> 16 551	<u>26 179</u> 16 551	<u>19 839</u> 16 551
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 581</u> 17 232	<u>26 748</u> 16 727	<u>26 748</u> 16 727	<u>19 413</u> 16 727	<u>22 603</u> 16 727	<u>26 358</u> 16 727	<u>20 018</u> 16 727
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>19 961</u> 17 607	<u>27 118</u> 17 091	<u>27 118</u> 17 091	<u>19 783</u> 17 091	<u>22 972</u> 17 091	<u>26 727</u> 17 091	<u>20 388</u> 17 091

212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 223</u> 16 210	<u>26 223</u> 16 210
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 394</u> 16 378	<u>26 394</u> 16 378
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 748</u> 16 727	<u>26 748</u> 16 727
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 931</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 223</u> 16 210	<u>26 223</u> 16 210
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 394</u> 16 378	<u>26 394</u> 16 378
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 569</u> 16 551	<u>26 569</u> 16 551
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 931</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 118</u> 17 091	<u>27 118</u> 17 091
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 394</u> 16 378	<u>26 394</u> 16 378
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 569</u> 16 551	<u>26 569</u> 16 551
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 748</u> 16 727	<u>26 748</u> 16 727
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 118</u> 17 091	<u>27 118</u> 17 091

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 158</u> 17 800	<u>27 308</u> 17 278	<u>27 308</u> 17 278	<u>19 974</u> 17 278	<u>23 163</u> 17 278	<u>26 918</u> 17 278	<u>20 578</u> 17 278
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>19 806</u> 17 166	<u>26 592</u> 17 053	<u>26 592</u> 17 053	<u>19 550</u> 17 053	<u>22 569</u> 17 053	<u>26 221</u> 17 053	<u>20 106</u> 17 053
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>19 689</u> 17 339	<u>27 255</u> 17 225	<u>27 255</u> 17 225	<u>19 920</u> 17 225	<u>23 109</u> 17 225	<u>26 864</u> 17 225	<u>20 525</u> 17 225
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>19 869</u> 17 516	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401	<u>20 099</u> 17 401	<u>23 288</u> 17 401	<u>27 043</u> 17 401	<u>20 703</u> 17 401
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 053</u> 17 697	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581	<u>20 281</u> 17 581	<u>23 470</u> 17 581	<u>27 225</u> 17 581	<u>20 885</u> 17 581
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 431</u> 18 069	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>20 657</u> 17 951	<u>23 846</u> 17 951	<u>27 601</u> 17 951	<u>21 262</u> 17 951
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>20 626</u> 18 262	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>20 851</u> 18 142	<u>24 040</u> 18 142	<u>27 795</u> 18 142	<u>21 456</u> 18 142
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>19 869</u> 17 516	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401	<u>20 099</u> 17 401	<u>23 288</u> 17 401	<u>27 043</u> 17 401	<u>20 703</u> 17 401
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 053</u> 17 697	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581	<u>20 281</u> 17 581	<u>23 470</u> 17 581	<u>27 225</u> 17 581	<u>20 885</u> 17 581
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 881	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>20 467</u> 17 764	<u>23 656</u> 17 764	<u>27 411</u> 17 764	<u>21 072</u> 17 764
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>20 626</u> 18 262	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>20 851</u> 18 142	<u>24 040</u> 18 142	<u>27 795</u> 18 142	<u>21 456</u> 18 142
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>20 826</u> 18 458	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337	<u>21 049</u> 18 337	<u>24 238</u> 18 337	<u>27 994</u> 18 337	<u>21 654</u> 18 337

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 308</u> 17 278	<u>27 308</u> 17 278
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 592</u> 17 053	<u>26 592</u> 17 053
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 255</u> 17 225	<u>27 255</u> 17 225
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 053</u> 17 697	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581	<u>20 281</u> 17 581	<u>23 470</u> 17 581	<u>27 225</u> 17 581	<u>20 885</u> 17 581
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 881	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>20 467</u> 17 764	<u>23 656</u> 17 764	<u>27 411</u> 17 764	<u>21 072</u> 17 764
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 431</u> 18 069	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>20 657</u> 17 951	<u>23 846</u> 17 951	<u>27 601</u> 17 951	<u>21 262</u> 17 951
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>20 826</u> 18 458	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337	<u>21 049</u> 18 337	<u>24 238</u> 18 337	<u>27 994</u> 18 337	<u>21 654</u> 18 337
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 030</u> 18 659	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536	<u>21 252</u> 18 536	<u>24 441</u> 18 536	<u>28 196</u> 18 536	<u>21 856</u> 18 536
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 881	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>20 467</u> 17 764	<u>23 656</u> 17 764	<u>27 411</u> 17 764	<u>21 072</u> 17 764
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 431</u> 18 069	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>20 657</u> 17 951	<u>23 846</u> 17 951	<u>27 601</u> 17 951	<u>21 262</u> 17 951
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>20 626</u> 18 262	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>20 851</u> 18 142	<u>24 040</u> 18 142	<u>27 795</u> 18 142	<u>21 456</u> 18 142
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 030</u> 18 659	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536	<u>21 252</u> 18 536	<u>24 441</u> 18 536	<u>28 196</u> 18 536	<u>21 856</u> 18 536
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 238</u> 18 864	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740	<u>21 458</u> 18 740	<u>24 648</u> 18 740	<u>28 403</u> 18 740	<u>22 063</u> 18 740
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>19 806</u> 17 166	<u>26 592</u> 17 053	<u>26 592</u> 17 053	<u>19 550</u> 17 053	<u>22 569</u> 17 053	<u>26 221</u> 17 053	<u>20 106</u> 17 053
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>19 689</u> 17 339	<u>27 255</u> 17 225	<u>27 255</u> 17 225	<u>19 920</u> 17 225	<u>23 109</u> 17 225	<u>26 864</u> 17 225	<u>20 525</u> 17 225

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 592</u> 17 053	<u>26 592</u> 17 053
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 255</u> 17 225	<u>27 255</u> 17 225

212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>19 869</u> 17 516	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401	<u>20 099</u> 17 401	<u>23 288</u> 17 401	<u>27 043</u> 17 401	<u>20 703</u> 17 401
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 053</u> 17 697	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581	<u>20 281</u> 17 581	<u>23 470</u> 17 581	<u>27 225</u> 17 581	<u>20 885</u> 17 581
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 431</u> 18 069	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>20 657</u> 17 951	<u>23 846</u> 17 951	<u>27 601</u> 17 951	<u>21 262</u> 17 951
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>20 626</u> 18 262	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>20 851</u> 18 142	<u>24 040</u> 18 142	<u>27 795</u> 18 142	<u>21 456</u> 18 142
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>19 869</u> 17 516	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401	<u>20 099</u> 17 401	<u>23 288</u> 17 401	<u>27 043</u> 17 401	<u>20 703</u> 17 401
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 053</u> 17 697	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581	<u>20 281</u> 17 581	<u>23 470</u> 17 581	<u>27 225</u> 17 581	<u>20 885</u> 17 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 881	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>20 467</u> 17 764	<u>23 656</u> 17 764	<u>27 411</u> 17 764	<u>21 072</u> 17 764
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>20 626</u> 18 262	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>20 851</u> 18 142	<u>24 040</u> 18 142	<u>27 795</u> 18 142	<u>21 456</u> 18 142
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>20 826</u> 18 458	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337	<u>21 049</u> 18 337	<u>24 238</u> 18 337	<u>27 994</u> 18 337	<u>21 654</u> 18 337
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 053</u> 17 697	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581	<u>20 281</u> 17 581	<u>23 470</u> 17 581	<u>27 225</u> 17 581	<u>20 885</u> 17 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 881	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>20 467</u> 17 764	<u>23 656</u> 17 764	<u>27 411</u> 17 764	<u>21 072</u> 17 764
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>20 431</u> 18 069	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>20 657</u> 17 951	<u>23 846</u> 17 951	<u>27 601</u> 17 951	<u>21 262</u> 17 951
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>20 826</u> 18 458	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337	<u>21 049</u> 18 337	<u>24 238</u> 18 337	<u>27 994</u> 18 337	<u>21 654</u> 18 337

212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 433</u> 17 401	<u>27 433</u> 17 401
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 615</u> 17 581	<u>27 615</u> 17 581
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 384</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 030</u> 18 659	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536	<u>21 252</u> 18 536	<u>24 441</u> 18 536	<u>28 196</u> 18 536	<u>21 856</u> 18 536
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 240</u> 17 881	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>20 467</u> 17 764	<u>23 656</u> 17 764	<u>27 411</u> 17 764	<u>21 072</u> 17 764
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>20 431</u> 18 069	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>20 657</u> 17 951	<u>23 846</u> 17 951	<u>27 601</u> 17 951	<u>21 262</u> 17 951
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>20 626</u> 18 262	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>20 851</u> 18 142	<u>24 040</u> 18 142	<u>27 795</u> 18 142	<u>21 456</u> 18 142
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 030</u> 18 659	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536	<u>21 252</u> 18 536	<u>24 441</u> 18 536	<u>28 196</u> 18 536	<u>21 856</u> 18 536
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 238</u> 18 864	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740	<u>21 458</u> 18 740	<u>24 648</u> 18 740	<u>28 403</u> 18 740	<u>22 063</u> 18 740
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>20 629</u> 17 976	<u>27 069</u> 17 523	<u>27 069</u> 17 523	<u>20 027</u> 17 523	<u>23 045</u> 17 523	<u>26 698</u> 17 523	<u>20 583</u> 17 523
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>20 521</u> 18 157	<u>27 736</u> 17 700	<u>27 736</u> 17 700	<u>20 402</u> 17 700	<u>23 591</u> 17 700	<u>27 346</u> 17 700	<u>21 006</u> 17 700
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>20 709</u> 18 343	<u>27 920</u> 17 880	<u>27 920</u> 17 880	<u>20 585</u> 17 880	<u>23 775</u> 17 880	<u>27 530</u> 17 880	<u>21 190</u> 17 880
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>20 901</u> 18 532	<u>28 107</u> 18 064	<u>28 107</u> 18 064	<u>20 772</u> 18 064	<u>23 962</u> 18 064	<u>27 717</u> 18 064	<u>21 377</u> 18 064
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>21 297</u> 18 922	<u>28 493</u> 18 445	<u>28 493</u> 18 445	<u>21 159</u> 18 445	<u>24 348</u> 18 445	<u>28 103</u> 18 445	<u>21 763</u> 18 445
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>21 502</u> 19 123	<u>28 693</u> 18 641	<u>28 693</u> 18 641	<u>21 358</u> 18 641	<u>24 548</u> 18 641	<u>28 303</u> 18 641	<u>21 963</u> 18 641

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 992</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 186</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 586</u> 18 536	<u>28 586</u> 18 536
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 793</u> 18 740	<u>28 793</u> 18 740
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 069</u> 17 523	<u>27 069</u> 17 523
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 736</u> 17 700	<u>27 736</u> 17 700
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 920</u> 17 880	<u>27 920</u> 17 880
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 107</u> 18 064	<u>28 107</u> 18 064
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 493</u> 18 445	<u>28 493</u> 18 445
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 693</u> 18 641	<u>28 693</u> 18 641

212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>20 709</u> 18 343	<u>27 920</u> 17 880	<u>27 920</u> 17 880	<u>20 585</u> 17 880	<u>23 775</u> 17 880	<u>27 530</u> 17 880	<u>21 190</u> 17 880
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>20 901</u> 18 532	<u>28 107</u> 18 064	<u>28 107</u> 18 064	<u>20 772</u> 18 064	<u>23 962</u> 18 064	<u>27 717</u> 18 064	<u>21 377</u> 18 064
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>21 097</u> 18 725	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253	<u>20 964</u> 18 253	<u>24 153</u> 18 253	<u>27 908</u> 18 253	<u>21 568</u> 18 253
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>21 502</u> 19 123	<u>28 693</u> 18 641	<u>28 693</u> 18 641	<u>21 358</u> 18 641	<u>24 548</u> 18 641	<u>28 303</u> 18 641	<u>21 963</u> 18 641
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>21 711</u> 19 329	<u>28 896</u> 18 841	<u>28 896</u> 18 841	<u>21 562</u> 18 841	<u>24 751</u> 18 841	<u>28 506</u> 18 841	<u>22 166</u> 18 841
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>20 901</u> 18 532	<u>28 107</u> 18 064	<u>28 107</u> 18 064	<u>20 772</u> 18 064	<u>23 962</u> 18 064	<u>27 717</u> 18 064	<u>21 377</u> 18 064
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>21 097</u> 18 725	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253	<u>20 964</u> 18 253	<u>24 153</u> 18 253	<u>27 908</u> 18 253	<u>21 568</u> 18 253
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>21 297</u> 18 922	<u>28 493</u> 18 445	<u>28 493</u> 18 445	<u>21 159</u> 18 445	<u>24 348</u> 18 445	<u>28 103</u> 18 445	<u>21 763</u> 18 445
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>21 711</u> 19 329	<u>28 896</u> 18 841	<u>28 896</u> 18 841	<u>21 562</u> 18 841	<u>24 751</u> 18 841	<u>28 506</u> 18 841	<u>22 166</u> 18 841
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>21 924</u> 19 539	<u>29 105</u> 19 046	<u>29 105</u> 19 046	<u>21 770</u> 19 046	<u>24 959</u> 19 046	<u>28 714</u> 19 046	<u>22 375</u> 19 046
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>21 097</u> 18 725	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253	<u>20 964</u> 18 253	<u>24 153</u> 18 253	<u>27 908</u> 18 253	<u>21 568</u> 18 253
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>21 297</u> 18 922	<u>28 493</u> 18 445	<u>28 493</u> 18 445	<u>21 159</u> 18 445	<u>24 348</u> 18 445	<u>28 103</u> 18 445	<u>21 763</u> 18 445
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>21 502</u> 19 123	<u>28 693</u> 18 641	<u>28 693</u> 18 641	<u>21 358</u> 18 641	<u>24 548</u> 18 641	<u>28 303</u> 18 641	<u>21 963</u> 18 641

212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 920</u> 17 880	<u>27 920</u> 17 880
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 107</u> 18 064	<u>28 107</u> 18 064
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 693</u> 18 641	<u>28 693</u> 18 641
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 896</u> 18 841	<u>28 896</u> 18 841
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 107</u> 18 064	<u>28 107</u> 18 064
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 493</u> 18 445	<u>28 493</u> 18 445
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 896</u> 18 841	<u>28 896</u> 18 841
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 105</u> 19 046	<u>29 105</u> 19 046
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 493</u> 18 445	<u>28 493</u> 18 445
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 693</u> 18 641	<u>28 693</u> 18 641

212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>21 924</u> 19 539	<u>29 105</u> 19 046	<u>29 105</u> 19 046	<u>21 770</u> 19 046	<u>24 959</u> 19 046	<u>28 714</u> 19 046	<u>22 375</u> 19 046
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 754	<u>29 317</u> 19 256	<u>29 317</u> 19 256	<u>21 982</u> 19 256	<u>25 172</u> 19 256	<u>28 927</u> 19 256	<u>22 587</u> 19 256
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>21 924</u> 19 539	<u>29 105</u> 19 046	<u>29 105</u> 19 046	<u>21 770</u> 19 046	<u>24 959</u> 19 046	<u>28 714</u> 19 046	<u>22 375</u> 19 046
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 754	<u>29 317</u> 19 256	<u>29 317</u> 19 256	<u>21 982</u> 19 256	<u>25 172</u> 19 256	<u>28 927</u> 19 256	<u>22 587</u> 19 256
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>22 365</u> 19 973	<u>29 535</u> 19 469	<u>29 535</u> 19 469	<u>22 200</u> 19 469	<u>25 389</u> 19 469	<u>29 144</u> 19 469	<u>22 805</u> 19 469
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>22 593</u> 20 198	<u>29 757</u> 19 688	<u>29 757</u> 19 688	<u>22 422</u> 19 688	<u>25 612</u> 19 688	<u>29 367</u> 19 688	<u>23 027</u> 19 688
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>23 065</u> 20 662	<u>30 217</u> 20 141	<u>30 217</u> 20 141	<u>22 882</u> 20 141	<u>26 071</u> 20 141	<u>29 827</u> 20 141	<u>23 487</u> 20 141
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>21 155</u> 18 494	<u>27 625</u> 18 070	<u>27 625</u> 18 070	<u>20 583</u> 18 070	<u>23 602</u> 18 070	<u>27 255</u> 18 070	<u>21 139</u> 18 070
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>21 053</u> 18 681	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253	<u>20 964</u> 18 253	<u>24 153</u> 18 253	<u>27 908</u> 18 253	<u>21 568</u> 18 253
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>21 246</u> 18 872	<u>28 487</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439	<u>21 153</u> 18 439	<u>24 342</u> 18 439	<u>28 097</u> 18 439	<u>21 758</u> 18 439
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>21 646</u> 19 265	<u>28 878</u> 18 823	<u>28 878</u> 18 823	<u>21 543</u> 18 823	<u>24 733</u> 18 823	<u>28 488</u> 18 823	<u>22 148</u> 18 823
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>21 852</u> 19 468	<u>29 079</u> 19 021	<u>29 079</u> 19 021	<u>21 744</u> 19 021	<u>24 934</u> 19 021	<u>28 689</u> 19 021	<u>22 349</u> 19 021

212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 105</u> 19 046	<u>29 105</u> 19 046
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 317</u> 19 256	<u>29 317</u> 19 256
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 105</u> 19 046	<u>29 105</u> 19 046
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 317</u> 19 256	<u>29 317</u> 19 256
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 535</u> 19 469	<u>29 535</u> 19 469
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 757</u> 19 688	<u>29 757</u> 19 688
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 217</u> 20 141	<u>30 217</u> 20 141
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 625</u> 18 070	<u>27 625</u> 18 070
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 487</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 878</u> 18 823	<u>28 878</u> 18 823
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 079</u> 19 021	<u>29 079</u> 19 021

212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>21 053</u> 18 681	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253	<u>20 964</u> 18 253	<u>24 153</u> 18 253	<u>27 908</u> 18 253	<u>21 568</u> 18 253
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>21 246</u> 18 872	<u>28 487</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439	<u>21 153</u> 18 439	<u>24 342</u> 18 439	<u>28 097</u> 18 439	<u>21 758</u> 18 439
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>21 444</u> 19 066	<u>28 681</u> 18 629	<u>28 681</u> 18 629	<u>21 346</u> 18 629	<u>24 535</u> 18 629	<u>28 290</u> 18 629	<u>21 951</u> 18 629
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>21 852</u> 19 468	<u>29 079</u> 19 021	<u>29 079</u> 19 021	<u>21 744</u> 19 021	<u>24 934</u> 19 021	<u>28 689</u> 19 021	<u>22 349</u> 19 021
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>22 062</u> 19 675	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>21 950</u> 19 224	<u>25 139</u> 19 224	<u>28 895</u> 19 224	<u>22 555</u> 19 224
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>21 246</u> 18 872	<u>28 487</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439	<u>21 153</u> 18 439	<u>24 342</u> 18 439	<u>28 097</u> 18 439	<u>21 758</u> 18 439
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>21 444</u> 19 066	<u>28 681</u> 18 629	<u>28 681</u> 18 629	<u>21 346</u> 18 629	<u>24 535</u> 18 629	<u>28 290</u> 18 629	<u>21 951</u> 18 629
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>21 646</u> 19 265	<u>28 878</u> 18 823	<u>28 878</u> 18 823	<u>21 543</u> 18 823	<u>24 733</u> 18 823	<u>28 488</u> 18 823	<u>22 148</u> 18 823
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>22 062</u> 19 675	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>21 950</u> 19 224	<u>25 139</u> 19 224	<u>28 895</u> 19 224	<u>22 555</u> 19 224
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>22 277</u> 19 886	<u>29 495</u> 19 430	<u>29 495</u> 19 430	<u>22 160</u> 19 430	<u>25 349</u> 19 430	<u>29 105</u> 19 430	<u>22 765</u> 19 430
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>22 062</u> 19 675	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>21 950</u> 19 224	<u>25 139</u> 19 224	<u>28 895</u> 19 224	<u>22 555</u> 19 224
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>22 277</u> 19 886	<u>29 495</u> 19 430	<u>29 495</u> 19 430	<u>22 160</u> 19 430	<u>25 349</u> 19 430	<u>29 105</u> 19 430	<u>22 765</u> 19 430
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>22 497</u> 20 103	<u>29 709</u> 19 641	<u>29 709</u> 19 641	<u>22 375</u> 19 641	<u>25 564</u> 19 641	<u>29 319</u> 19 641	<u>22 979</u> 19 641

212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 298</u> 18 253	<u>28 298</u> 18 253
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 487</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 681</u> 18 629	<u>28 681</u> 18 629
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 079</u> 19 021	<u>29 079</u> 19 021
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 487</u> 18 439	<u>28 487</u> 18 439
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 681</u> 18 629	<u>28 681</u> 18 629
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 878</u> 18 823	<u>28 878</u> 18 823
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 495</u> 19 430	<u>29 495</u> 19 430
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 495</u> 19 430	<u>29 495</u> 19 430
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 709</u> 19 641	<u>29 709</u> 19 641

8.04-08-2023

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>22 721</u> 20 323	<u>29 929</u> 19 857	<u>29 929</u> 19 857	<u>22 594</u> 19 857	<u>25 783</u> 19 857	<u>29 538</u> 19 857	<u>23 199</u> 19 857
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>23 185</u> 20 780	<u>30 382</u> 20 303	<u>30 382</u> 20 303	<u>23 047</u> 20 303	<u>26 237</u> 20 303	<u>29 992</u> 20 303	<u>23 652</u> 20 303
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>21 908</u> 19 235	<u>28 499</u> 18 931	<u>28 499</u> 18 931	<u>21 457</u> 18 931	<u>24 476</u> 18 931	<u>28 129</u> 18 931	<u>22 013</u> 18 931
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>21 813</u> 19 429	<u>29 181</u> 19 122	<u>29 181</u> 19 122	<u>21 847</u> 19 122	<u>25 036</u> 19 122	<u>28 791</u> 19 122	<u>22 451</u> 19 122
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>22 014</u> 19 628	<u>29 380</u> 19 317	<u>29 380</u> 19 317	<u>22 045</u> 19 317	<u>25 234</u> 19 317	<u>28 989</u> 19 317	<u>22 650</u> 19 317
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>22 430</u> 20 037	<u>29 788</u> 19 719	<u>29 788</u> 19 719	<u>22 454</u> 19 719	<u>25 643</u> 19 719	<u>29 398</u> 19 719	<u>23 058</u> 19 719
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>22 644</u> 20 248	<u>29 999</u> 19 927	<u>29 999</u> 19 927	<u>22 665</u> 19 927	<u>25 854</u> 19 927	<u>29 609</u> 19 927	<u>23 269</u> 19 927
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>21 813</u> 19 429	<u>29 181</u> 19 122	<u>29 181</u> 19 122	<u>21 847</u> 19 122	<u>25 036</u> 19 122	<u>28 791</u> 19 122	<u>22 451</u> 19 122
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>22 014</u> 19 628	<u>29 380</u> 19 317	<u>29 380</u> 19 317	<u>22 045</u> 19 317	<u>25 234</u> 19 317	<u>28 989</u> 19 317	<u>22 650</u> 19 317
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>22 220</u> 19 830	<u>29 582</u> 19 516	<u>29 582</u> 19 516	<u>22 247</u> 19 516	<u>25 437</u> 19 516	<u>29 192</u> 19 516	<u>22 852</u> 19 516
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>22 644</u> 20 248	<u>29 999</u> 19 927	<u>29 999</u> 19 927	<u>22 665</u> 19 927	<u>25 854</u> 19 927	<u>29 609</u> 19 927	<u>23 269</u> 19 927
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>22 863</u> 20 463	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>22 880</u> 20 139	<u>26 069</u> 20 139	<u>29 825</u> 20 139	<u>23 485</u> 20 139

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 929</u> 19 857	<u>29 929</u> 19 857
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 382</u> 20 303	<u>30 382</u> 20 303
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 499</u> 18 931	<u>28 499</u> 18 931
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 181</u> 19 122	<u>29 181</u> 19 122
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 380</u> 19 317	<u>29 380</u> 19 317
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 788</u> 19 719	<u>29 788</u> 19 719
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 999</u> 19 927	<u>29 999</u> 19 927
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 181</u> 19 122	<u>29 181</u> 19 122
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 380</u> 19 317	<u>29 380</u> 19 317
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 582</u> 19 516	<u>29 582</u> 19 516
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 999</u> 19 927	<u>29 999</u> 19 927
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139

212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>22 014</u> 19 628	<u>29 380</u> 19 317	<u>29 380</u> 19 317	<u>22 045</u> 19 317	<u>25 234</u> 19 317	<u>28 989</u> 19 317	<u>22 650</u> 19 317
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>22 220</u> 19 830	<u>29 582</u> 19 516	<u>29 582</u> 19 516	<u>22 247</u> 19 516	<u>25 437</u> 19 516	<u>29 192</u> 19 516	<u>22 852</u> 19 516
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>22 430</u> 20 037	<u>29 788</u> 19 719	<u>29 788</u> 19 719	<u>22 454</u> 19 719	<u>25 643</u> 19 719	<u>29 398</u> 19 719	<u>23 058</u> 19 719
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>22 863</u> 20 463	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>22 880</u> 20 139	<u>26 069</u> 20 139	<u>29 825</u> 20 139	<u>23 485</u> 20 139
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>23 087</u> 20 683	<u>30 435</u> 20 355	<u>30 435</u> 20 355	<u>23 100</u> 20 355	<u>26 289</u> 20 355	<u>30 045</u> 20 355	<u>23 705</u> 20 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>22 863</u> 20 463	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>22 880</u> 20 139	<u>26 069</u> 20 139	<u>29 825</u> 20 139	<u>23 485</u> 20 139
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>23 087</u> 20 683	<u>30 435</u> 20 355	<u>30 435</u> 20 355	<u>23 100</u> 20 355	<u>26 289</u> 20 355	<u>30 045</u> 20 355	<u>23 705</u> 20 355
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>23 315</u> 20 908	<u>30 660</u> 20 577	<u>30 660</u> 20 577	<u>23 325</u> 20 577	<u>26 514</u> 20 577	<u>30 269</u> 20 577	<u>23 930</u> 20 577
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>23 548</u> 21 138	<u>30 889</u> 20 803	<u>30 889</u> 20 803	<u>23 555</u> 20 803	<u>26 744</u> 20 803	<u>30 499</u> 20 803	<u>24 159</u> 20 803
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>24 031</u> 21 613	<u>31 364</u> 21 270	<u>31 364</u> 21 270	<u>24 030</u> 21 270	<u>27 219</u> 21 270	<u>30 974</u> 21 270	<u>24 634</u> 21 270
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>22 265</u> 19 587	<u>28 817</u> 19 243	<u>28 817</u> 19 243	<u>21 775</u> 19 243	<u>24 794</u> 19 243	<u>28 447</u> 19 243	<u>22 331</u> 19 243
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>22 174</u> 19 785	<u>29 502</u> 19 438	<u>29 502</u> 19 438	<u>22 168</u> 19 438	<u>25 357</u> 19 438	<u>29 112</u> 19 438	<u>22 772</u> 19 438

212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 380</u> 19 317	<u>29 380</u> 19 317
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 582</u> 19 516	<u>29 582</u> 19 516
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 788</u> 19 719	<u>29 788</u> 19 719
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 435</u> 20 355	<u>30 435</u> 20 355
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 435</u> 20 355	<u>30 435</u> 20 355
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 660</u> 20 577	<u>30 660</u> 20 577
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 889</u> 20 803	<u>30 889</u> 20 803
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 364</u> 21 270	<u>31 364</u> 21 270
212-101-2300	7473-2010 25,	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 817</u> 19 243	<u>28 817</u> 19 243
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 502</u> 19 438	<u>29 502</u> 19 438

8.04-08-2023

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>22 588</u> 20 193	<u>29 910</u> 19 839	<u>29 910</u> 19 839	<u>22 575</u> 19 839	<u>25 764</u> 19 839	<u>29 520</u> 19 839	<u>23 180</u> 19 839
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 802</u> 20 403	<u>30 120</u> 20 045	<u>30 120</u> 20 045	<u>22 785</u> 20 045	<u>25 974</u> 20 045	<u>29 729</u> 20 045	<u>23 390</u> 20 045
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>22 174</u> 19 785	<u>29 502</u> 19 438	<u>29 502</u> 19 438	<u>22 168</u> 19 438	<u>25 357</u> 19 438	<u>29 112</u> 19 438	<u>22 772</u> 19 438
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>22 379</u> 19 987	<u>29 704</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636	<u>22 369</u> 19 636	<u>25 559</u> 19 636	<u>29 314</u> 19 636	<u>22 974</u> 19 636
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 802</u> 20 403	<u>30 120</u> 20 045	<u>30 120</u> 20 045	<u>22 785</u> 20 045	<u>25 974</u> 20 045	<u>29 729</u> 20 045	<u>23 390</u> 20 045
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>23 020</u> 20 618	<u>30 334</u> 20 256	<u>30 334</u> 20 256	<u>22 999</u> 20 256	<u>26 189</u> 20 256	<u>29 944</u> 20 256	<u>23 604</u> 20 256
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>23 020</u> 20 618	<u>30 334</u> 20 256	<u>30 334</u> 20 256	<u>22 999</u> 20 256	<u>26 189</u> 20 256	<u>29 944</u> 20 256	<u>23 604</u> 20 256
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>23 243</u> 20 837	<u>30 553</u> 20 472	<u>30 553</u> 20 472	<u>23 218</u> 20 472	<u>26 408</u> 20 472	<u>30 163</u> 20 472	<u>23 823</u> 20 472
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 290	<u>31 005</u> 20 917	<u>31 005</u> 20 917	<u>23 670</u> 20 917	<u>26 860</u> 20 917	<u>30 615</u> 20 917	<u>24 275</u> 20 917
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 941</u> 21 524	<u>31 239</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147	<u>23 904</u> 21 147	<u>27 093</u> 21 147	<u>30 848</u> 21 147	<u>24 509</u> 21 147
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>22 265</u> 19 587	<u>28 817</u> 19 243	<u>28 817</u> 19 243	<u>21 775</u> 19 243	<u>24 794</u> 19 243	<u>28 447</u> 19 243	<u>22 331</u> 19 243
212-101-2500	7473-2010 30,	3									

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 910</u> 19 839	<u>29 910</u> 19 839
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 120</u> 20 045	<u>30 120</u> 20 045
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 502</u> 19 438	<u>29 502</u> 19 438
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 704</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 120</u> 20 045	<u>30 120</u> 20 045
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 334</u> 20 256	<u>30 334</u> 20 256
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 334</u> 20 256	<u>30 334</u> 20 256
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 553</u> 20 472	<u>30 553</u> 20 472
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 005</u> 20 917	<u>31 005</u> 20 917
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 239</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 817</u> 19 243	<u>28 817</u> 19 243
212-101-2500	7473-2010 30,	3				

212-101-2501		3	1	2400	<u>23 368</u> 20 672	<u>30 168</u> 20 573	<u>30 168</u> 20 573	<u>23 126</u> 20 573	<u>26 145</u> 20 573	<u>29 798</u> 20 573	<u>23 682</u> 20 573
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 288</u> 20 881	<u>30 867</u> 20 781	<u>30 867</u> 20 781	<u>23 533</u> 20 781	<u>26 722</u> 20 781	<u>30 477</u> 20 781	<u>24 137</u> 20 781
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 725</u> 21 312	<u>31 303</u> 21 210	<u>31 303</u> 21 210	<u>23 968</u> 21 210	<u>27 157</u> 21 210	<u>30 912</u> 21 210	<u>24 573</u> 21 210
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>23 951</u> 21 534	<u>31 527</u> 21 431	<u>31 527</u> 21 431	<u>24 192</u> 21 431	<u>27 382</u> 21 431	<u>31 137</u> 21 431	<u>24 797</u> 21 431
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 288</u> 20 881	<u>30 867</u> 20 781	<u>30 867</u> 20 781	<u>23 533</u> 20 781	<u>26 722</u> 20 781	<u>30 477</u> 20 781	<u>24 137</u> 20 781
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>23 504</u> 21 094	<u>31 083</u> 20 993	<u>31 083</u> 20 993	<u>23 748</u> 20 993	<u>26 937</u> 20 993	<u>30 693</u> 20 993	<u>24 353</u> 20 993
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>23 951</u> 21 534	<u>31 527</u> 21 431	<u>31 527</u> 21 431	<u>24 192</u> 21 431	<u>27 382</u> 21 431	<u>31 137</u> 21 431	<u>24 797</u> 21 431
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>24 181</u> 21 760	<u>31 756</u> 21 656	<u>31 756</u> 21 656	<u>24 422</u> 21 656	<u>27 611</u> 21 656	<u>31 366</u> 21 656	<u>25 026</u> 21 656
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>24 181</u> 21 760	<u>31 756</u> 21 656	<u>31 756</u> 21 656	<u>24 422</u> 21 656	<u>27 611</u> 21 656	<u>31 366</u> 21 656	<u>25 026</u> 21 656
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>24 416</u> 21 992	<u>31 990</u> 21 887	<u>31 990</u> 21 887	<u>24 656</u> 21 887	<u>27 845</u> 21 887	<u>31 600</u> 21 887	<u>25 260</u> 21 887
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 470	<u>32 474</u> 22 362	<u>32 474</u> 22 362	<u>25 139</u> 22 362	<u>28 328</u> 22 362	<u>32 084</u> 22 362	<u>25 744</u> 22 362
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>25 153</u> 22 717	<u>32 723</u> 22 608	<u>32 723</u> 22 608	<u>25 389</u> 22 608	<u>28 578</u> 22 608	<u>32 333</u> 22 608	<u>25 993</u> 22 608
212-101-2600	7473-2010 35,	3									

212-101-2501		3	1	2400	<u>30 168</u> 20 573	<u>30 168</u> 20 573
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 867</u> 20 781	<u>30 867</u> 20 781
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 303</u> 21 210	<u>31 303</u> 21 210
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 527</u> 21 431	<u>31 527</u> 21 431
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 867</u> 20 781	<u>30 867</u> 20 781
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 083</u> 20 993	<u>31 083</u> 20 993
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 527</u> 21 431	<u>31 527</u> 21 431
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 756</u> 21 656	<u>31 756</u> 21 656
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 756</u> 21 656	<u>31 756</u> 21 656
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 990</u> 21 887	<u>31 990</u> 21 887
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 474</u> 22 362	<u>32 474</u> 22 362
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 723</u> 22 608	<u>32 723</u> 22 608
212-101-2600	7473-2010 35,	3				

212-101-2601		3	1	2400	<u>24 714</u> 21 997	<u>32 050</u> 22 425	<u>32 050</u> 22 425	<u>25 008</u> 22 425	<u>28 026</u> 22 425	<u>31 679</u> 22 425	<u>25 563</u> 22 425
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 647</u> 22 219	<u>32 767</u> 22 651	<u>32 767</u> 22 651	<u>25 433</u> 22 651	<u>28 622</u> 22 651	<u>32 377</u> 22 651	<u>26 037</u> 22 651
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>25 112</u> 22 677	<u>33 242</u> 23 118	<u>33 242</u> 23 118	<u>25 907</u> 23 118	<u>29 097</u> 23 118	<u>32 852</u> 23 118	<u>26 512</u> 23 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>25 352</u> 22 913	<u>33 487</u> 23 359	<u>33 487</u> 23 359	<u>26 152</u> 23 359	<u>29 341</u> 23 359	<u>33 096</u> 23 359	<u>26 757</u> 23 359
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 647</u> 22 219	<u>32 767</u> 22 651	<u>32 767</u> 22 651	<u>25 433</u> 22 651	<u>28 622</u> 22 651	<u>32 377</u> 22 651	<u>26 037</u> 22 651
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 877</u> 22 445	<u>33 002</u> 22 883	<u>33 002</u> 22 883	<u>25 668</u> 22 883	<u>28 857</u> 22 883	<u>32 612</u> 22 883	<u>26 272</u> 22 883
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>25 352</u> 22 913	<u>33 487</u> 23 359	<u>33 487</u> 23 359	<u>26 152</u> 23 359	<u>29 341</u> 23 359	<u>33 096</u> 23 359	<u>26 757</u> 23 359
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 597</u> 23 154	<u>33 736</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>26 402</u> 23 605	<u>29 591</u> 23 605	<u>33 346</u> 23 605	<u>27 006</u> 23 605
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 597</u> 23 154	<u>33 736</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>26 402</u> 23 605	<u>29 591</u> 23 605	<u>33 346</u> 23 605	<u>27 006</u> 23 605
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 848</u> 23 401	<u>33 992</u> 23 856	<u>33 992</u> 23 856	<u>26 657</u> 23 856	<u>29 846</u> 23 856	<u>33 601</u> 23 856	<u>27 262</u> 23 856
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>26 365</u> 23 909	<u>34 519</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375	<u>27 184</u> 24 375	<u>30 373</u> 24 375	<u>34 128</u> 24 375	<u>27 789</u> 24 375
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 631</u> 24 172	<u>34 791</u> 24 643	<u>34 791</u> 24 643	<u>27 456</u> 24 643	<u>30 645</u> 24 643	<u>34 401</u> 24 643	<u>28 061</u> 24 643
212-101-2700	40, 7473-2010	3									

212-101-2601		3	1	2400	<u>32 050</u> 22 425	<u>32 050</u> 22 425
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 767</u> 22 651	<u>32 767</u> 22 651
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 242</u> 23 118	<u>33 242</u> 23 118
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 487</u> 23 359	<u>33 487</u> 23 359
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 767</u> 22 651	<u>32 767</u> 22 651
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 002</u> 22 883	<u>33 002</u> 22 883
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 487</u> 23 359	<u>33 487</u> 23 359
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 736</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 736</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 992</u> 23 856	<u>33 992</u> 23 856
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 519</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 791</u> 24 643	<u>34 791</u> 24 643
212-101-2700	40, 7473-2010	3				

212-101-2701		3	1	2400	<u>26 194</u> 23 454	<u>34 100</u> 24 443	<u>34 100</u> 24 443	<u>27 058</u> 24 443	<u>30 077</u> 24 443	<u>33 730</u> 24 443	<u>27 614</u> 24 443
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>26 142</u> 23 691	<u>34 839</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690	<u>27 504</u> 24 690	<u>30 693</u> 24 690	<u>34 449</u> 24 690	<u>28 109</u> 24 690
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>26 638</u> 24 179	<u>35 356</u> 25 199	<u>35 356</u> 25 199	<u>28 021</u> 25 199	<u>31 211</u> 25 199	<u>34 966</u> 25 199	<u>28 626</u> 25 199
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>26 894</u> 24 431	<u>35 623</u> 25 462	<u>35 623</u> 25 462	<u>28 288</u> 25 462	<u>31 477</u> 25 462	<u>35 232</u> 25 462	<u>28 893</u> 25 462
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>26 142</u> 23 691	<u>34 839</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690	<u>27 504</u> 24 690	<u>30 693</u> 24 690	<u>34 449</u> 24 690	<u>28 109</u> 24 690
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>35 095</u> 24 942	<u>35 095</u> 24 942	<u>27 760</u> 24 942	<u>30 949</u> 24 942	<u>34 705</u> 24 942	<u>28 365</u> 24 942
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>26 894</u> 24 431	<u>35 623</u> 25 462	<u>35 623</u> 25 462	<u>28 288</u> 25 462	<u>31 477</u> 25 462	<u>35 232</u> 25 462	<u>28 893</u> 25 462
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>27 156</u> 24 688	<u>35 895</u> 25 730	<u>35 895</u> 25 730	<u>28 560</u> 25 730	<u>31 750</u> 25 730	<u>35 505</u> 25 730	<u>29 165</u> 25 730
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>27 156</u> 24 688	<u>35 895</u> 25 730	<u>35 895</u> 25 730	<u>28 560</u> 25 730	<u>31 750</u> 25 730	<u>35 505</u> 25 730	<u>29 165</u> 25 730
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>27 423</u> 24 951	<u>36 173</u> 26 003	<u>36 173</u> 26 003	<u>28 838</u> 26 003	<u>32 028</u> 26 003	<u>35 783</u> 26 003	<u>29 443</u> 26 003
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>27 974</u> 25 493	<u>36 747</u> 26 569	<u>36 747</u> 26 569	<u>29 413</u> 26 569	<u>32 602</u> 26 569	<u>36 357</u> 26 569	<u>30 017</u> 26 569
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>28 258</u> 25 773	<u>37 044</u> 26 861	<u>37 044</u> 26 861	<u>29 709</u> 26 861	<u>32 899</u> 26 861	<u>36 654</u> 26 861	<u>30 314</u> 26 861
212-101-2800	45, 7473-2010	3									

212-101-2701		3	1	2400	<u>34 100</u> 24 443	<u>34 100</u> 24 443
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 839</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 356</u> 25 199	<u>35 356</u> 25 199
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 623</u> 25 462	<u>35 623</u> 25 462
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 839</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 095</u> 24 942	<u>35 095</u> 24 942
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 623</u> 25 462	<u>35 623</u> 25 462
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 895</u> 25 730	<u>35 895</u> 25 730
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 895</u> 25 730	<u>35 895</u> 25 730
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 173</u> 26 003	<u>36 173</u> 26 003
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 747</u> 26 569	<u>36 747</u> 26 569
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 044</u> 26 861	<u>37 044</u> 26 861
212-101-2800	45, 7473-2010	3				

212-101-2801		3	1	2400	<u>27 998</u> 25 229	<u>34 845</u> 25 176	<u>34 845</u> 25 176	<u>27 803</u> 25 176	<u>30 822</u> 25 176	<u>34 475</u> 25 176	<u>28 359</u> 25 176
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>27 964</u> 25 483	<u>35 591</u> 25 431	<u>35 591</u> 25 431	<u>28 257</u> 25 431	<u>31 446</u> 25 431	<u>35 201</u> 25 431	<u>28 861</u> 25 431
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>28 498</u> 26 009	<u>36 124</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955	<u>28 789</u> 25 955	<u>31 979</u> 25 955	<u>35 734</u> 25 955	<u>29 394</u> 25 955
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>28 773</u> 26 280	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>29 064</u> 26 225	<u>32 253</u> 26 225	<u>36 009</u> 26 225	<u>29 669</u> 26 225
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>27 964</u> 25 483	<u>35 591</u> 25 431	<u>35 591</u> 25 431	<u>28 257</u> 25 431	<u>31 446</u> 25 431	<u>35 201</u> 25 431	<u>28 861</u> 25 431
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>28 228</u> 25 744	<u>35 855</u> 25 690	<u>35 855</u> 25 690	<u>28 520</u> 25 690	<u>31 710</u> 25 690	<u>35 465</u> 25 690	<u>29 125</u> 25 690
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>28 773</u> 26 280	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>29 064</u> 26 225	<u>32 253</u> 26 225	<u>36 009</u> 26 225	<u>29 669</u> 26 225
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>29 054</u> 26 556	<u>36 679</u> 26 502	<u>36 679</u> 26 502	<u>29 344</u> 26 502	<u>32 534</u> 26 502	<u>36 289</u> 26 502	<u>29 949</u> 26 502
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>29 054</u> 26 556	<u>36 679</u> 26 502	<u>36 679</u> 26 502	<u>29 344</u> 26 502	<u>32 534</u> 26 502	<u>36 289</u> 26 502	<u>29 949</u> 26 502
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>29 341</u> 26 839	<u>36 966</u> 26 783	<u>36 966</u> 26 783	<u>29 631</u> 26 783	<u>32 820</u> 26 783	<u>36 575</u> 26 783	<u>30 236</u> 26 783
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>29 934</u> 27 422	<u>37 557</u> 27 366	<u>37 557</u> 27 366	<u>30 222</u> 27 366	<u>33 412</u> 27 366	<u>37 167</u> 27 366	<u>30 827</u> 27 366
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>30 240</u> 27 724	<u>37 863</u> 27 666	<u>37 863</u> 27 666	<u>30 528</u> 27 666	<u>33 717</u> 27 666	<u>37 473</u> 27 666	<u>31 133</u> 27 666

212-102.

212-101-2801		3	1	2400	<u>34 845</u> 25 176	<u>34 845</u> 25 176
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 591</u> 25 431	<u>35 591</u> 25 431
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 124</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 591</u> 25 431	<u>35 591</u> 25 431
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 855</u> 25 690	<u>35 855</u> 25 690
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 679</u> 26 502	<u>36 679</u> 26 502
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 679</u> 26 502	<u>36 679</u> 26 502
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 966</u> 26 783	<u>36 966</u> 26 783
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 557</u> 27 366	<u>37 557</u> 27 366
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 863</u> 27 666	<u>37 863</u> 27 666

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>17 781</u> 15 173	<u>24 920</u> 15 408	<u>24 920</u> 15 408	<u>17 878</u> 15 408	<u>20 897</u> 15 408	<u>24 550</u> 15 408	<u>18 434</u> 15 408
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>18 397</u> 15 780	<u>25 240</u> 15 722	<u>25 240</u> 15 722	<u>18 198</u> 15 722	<u>21 216</u> 15 722	<u>24 869</u> 15 722	<u>18 754</u> 15 722
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 959</u> 16 333	<u>25 320</u> 15 801	<u>25 320</u> 15 801	<u>18 277</u> 15 801	<u>21 296</u> 15 801	<u>24 949</u> 15 801	<u>18 833</u> 15 801
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>19 950</u> 17 308	<u>26 677</u> 17 137	<u>26 677</u> 17 137	<u>19 635</u> 17 137	<u>22 654</u> 17 137	<u>26 307</u> 17 137	<u>20 191</u> 17 137
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 950</u> 17 308	<u>26 677</u> 17 137	<u>26 677</u> 17 137	<u>19 635</u> 17 137	<u>22 654</u> 17 137	<u>26 307</u> 17 137	<u>20 191</u> 17 137
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>20 780</u> 18 125	<u>27 156</u> 17 609	<u>27 156</u> 17 609	<u>20 114</u> 17 609	<u>23 133</u> 17 609	<u>26 786</u> 17 609	<u>20 670</u> 17 609
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>21 311</u> 18 647	<u>27 716</u> 18 159	<u>27 716</u> 18 159	<u>20 673</u> 18 159	<u>23 692</u> 18 159	<u>27 345</u> 18 159	<u>21 229</u> 18 159
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>22 070</u> 19 394	<u>28 594</u> 19 024	<u>28 594</u> 19 024	<u>21 552</u> 19 024	<u>24 571</u> 19 024	<u>28 223</u> 19 024	<u>22 108</u> 19 024
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>22 430</u> 19 749	<u>28 914</u> 19 338	<u>28 914</u> 19 338	<u>21 872</u> 19 338	<u>24 890</u> 19 338	<u>28 543</u> 19 338	<u>22 427</u> 19 338
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>22 430</u> 19 749	<u>28 914</u> 19 338	<u>28 914</u> 19 338	<u>21 872</u> 19 338	<u>24 890</u> 19 338	<u>28 543</u> 19 338	<u>22 427</u> 19 338
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>23 542</u> 20 843	<u>30 271</u> 20 675	<u>30 271</u> 20 675	<u>23 229</u> 20 675	<u>26 248</u> 20 675	<u>29 901</u> 20 675	<u>23 785</u> 20 675
212-102-0200	7473-2010	3									

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 920</u> 15 408	<u>24 920</u> 15 408
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 722	<u>25 240</u> 15 722
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 320</u> 15 801	<u>25 320</u> 15 801
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 677</u> 17 137	<u>26 677</u> 17 137
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 677</u> 17 137	<u>26 677</u> 17 137
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 609	<u>27 156</u> 17 609
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 716</u> 18 159	<u>27 716</u> 18 159
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 594</u> 19 024	<u>28 594</u> 19 024
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 914</u> 19 338	<u>28 914</u> 19 338
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 914</u> 19 338	<u>28 914</u> 19 338
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 271</u> 20 675	<u>30 271</u> 20 675
212-102-0200	7473-2010	3				

8.04-08-2023

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 961</u> 15 350	<u>25 155</u> 15 639	<u>25 155</u> 15 639	<u>18 113</u> 15 639	<u>21 132</u> 15 639	<u>24 784</u> 15 639	<u>18 669</u> 15 639
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 584</u> 15 964	<u>25 479</u> 15 958	<u>25 479</u> 15 958	<u>18 437</u> 15 958	<u>21 456</u> 15 958	<u>25 109</u> 15 958	<u>18 993</u> 15 958
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>19 152</u> 16 522	<u>25 560</u> 16 038	<u>25 560</u> 16 038	<u>18 518</u> 16 038	<u>21 537</u> 16 038	<u>25 190</u> 16 038	<u>19 074</u> 16 038
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 155</u> 17 509	<u>26 938</u> 17 394	<u>26 938</u> 17 394	<u>19 896</u> 17 394	<u>22 915</u> 17 394	<u>26 568</u> 17 394	<u>20 452</u> 17 394
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 155</u> 17 509	<u>26 938</u> 17 394	<u>26 938</u> 17 394	<u>19 896</u> 17 394	<u>22 915</u> 17 394	<u>26 568</u> 17 394	<u>20 452</u> 17 394
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>20 994</u> 18 335	<u>27 425</u> 17 873	<u>27 425</u> 17 873	<u>20 383</u> 17 873	<u>23 401</u> 17 873	<u>27 054</u> 17 873	<u>20 939</u> 17 873
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>21 531</u> 18 864	<u>27 992</u> 18 431	<u>27 992</u> 18 431	<u>20 950</u> 18 431	<u>23 969</u> 18 431	<u>27 622</u> 18 431	<u>21 506</u> 18 431
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>22 299</u> 19 620	<u>28 884</u> 19 309	<u>28 884</u> 19 309	<u>21 842</u> 19 309	<u>24 861</u> 19 309	<u>28 513</u> 19 309	<u>22 398</u> 19 309
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>22 663</u> 19 979	<u>29 208</u> 19 628	<u>29 208</u> 19 628	<u>22 166</u> 19 628	<u>25 185</u> 19 628	<u>28 838</u> 19 628	<u>22 722</u> 19 628
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>22 663</u> 19 979	<u>29 208</u> 19 628	<u>29 208</u> 19 628	<u>22 166</u> 19 628	<u>25 185</u> 19 628	<u>28 838</u> 19 628	<u>22 722</u> 19 628
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 788</u> 21 086	<u>30 586</u> 20 985	<u>30 586</u> 20 985	<u>23 544</u> 20 985	<u>26 563</u> 20 985	<u>30 216</u> 20 985	<u>24 100</u> 20 985

212-4.
212-401.

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 155</u> 15 639	<u>25 155</u> 15 639
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 479</u> 15 958	<u>25 479</u> 15 958
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 560</u> 16 038	<u>25 560</u> 16 038
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 938</u> 17 394	<u>26 938</u> 17 394
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 938</u> 17 394	<u>26 938</u> 17 394
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 425</u> 17 873	<u>27 425</u> 17 873
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 992</u> 18 431	<u>27 992</u> 18 431
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 884</u> 19 309	<u>28 884</u> 19 309
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 628	<u>29 208</u> 19 628
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 628	<u>29 208</u> 19 628
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 586</u> 20 985	<u>30 586</u> 20 985

8.04-08-2023

212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>14 999</u> 12 629	<u>21 324</u> 12 629	<u>21 324</u> 12 629	<u>14 869</u> 12 629	<u>17 636</u> 12 629	<u>20 985</u> 12 629	<u>15 379</u> 12 629	<u>21 324</u> 12 629
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>15 872</u> 13 488	<u>22 197</u> 13 488	<u>22 197</u> 13 488	<u>15 742</u> 13 488	<u>18 509</u> 13 488	<u>21 858</u> 13 488	<u>16 252</u> 13 488	<u>22 197</u> 13 488
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 242</u> 14 837	<u>23 568</u> 14 837	<u>23 568</u> 14 837	<u>17 113</u> 14 837	<u>19 880</u> 14 837	<u>23 228</u> 14 837	<u>17 622</u> 14 837	<u>23 568</u> 14 837
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 222</u> 15 801	<u>24 547</u> 15 801	<u>24 547</u> 15 801	<u>18 092</u> 15 801	<u>20 859</u> 15 801	<u>24 208</u> 15 801	<u>18 602</u> 15 801	<u>24 547</u> 15 801
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 024</u> 16 591	<u>25 350</u> 16 591	<u>25 350</u> 16 591	<u>18 895</u> 16 591	<u>21 662</u> 16 591	<u>25 010</u> 16 591	<u>19 404</u> 16 591	<u>25 350</u> 16 591
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>20 710</u> 18 250	<u>27 036</u> 18 250	<u>27 036</u> 18 250	<u>20 581</u> 18 250	<u>23 348</u> 18 250	<u>26 696</u> 18 250	<u>21 090</u> 18 250	<u>27 036</u> 18 250
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 824</u> 20 330	<u>29 149</u> 20 330	<u>29 149</u> 20 330	<u>22 694</u> 20 330	<u>25 461</u> 20 330	<u>28 809</u> 20 330	<u>23 204</u> 20 330	<u>29 149</u> 20 330
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 856</u> 21 347	<u>30 182</u> 21 347	<u>30 182</u> 21 347	<u>23 727</u> 21 347	<u>26 494</u> 21 347	<u>29 842</u> 21 347	<u>24 236</u> 21 347	<u>30 182</u> 21 347
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 941</u> 22 414	<u>31 267</u> 22 414	<u>31 267</u> 22 414	<u>24 811</u> 22 414	<u>27 578</u> 22 414	<u>30 927</u> 22 414	<u>25 321</u> 22 414	<u>31 267</u> 22 414
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 219</u> 24 656	<u>33 544</u> 24 656	<u>33 544</u> 24 656	<u>27 089</u> 24 656	<u>29 856</u> 24 656	<u>33 205</u> 24 656	<u>27 599</u> 24 656	<u>33 544</u> 24 656

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					,
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 324</u> 12 629
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 197</u> 13 488
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 568</u> 14 837
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 547</u> 15 801
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 350</u> 16 591
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 036</u> 18 250
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 149</u> 20 330
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 182</u> 21 347
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 267</u> 22 414
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 544</u> 24 656

8.04-08-2023

261-101-0100					
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1600	<u>10 085</u>

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная