

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен 15.03.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-НҚ с 15.03.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-4.		100

21.

212.

212-1.

212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>14 289</u> 11 736	<u>19 517</u> 11 458	<u>20 166</u> 11 458	<u>20 907</u> 11 458	<u>18 035</u> 11 458	<u>20 907</u> 11 458	<u>20 907</u> 11 458
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>14 646</u> 12 088	<u>19 799</u> 11 736	<u>20 448</u> 11 736	<u>21 189</u> 11 736	<u>18 317</u> 11 736	<u>21 189</u> 11 736	<u>21 189</u> 11 736
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>15 015</u> 12 450	<u>19 870</u> 11 805	<u>20 519</u> 11 805	<u>21 260</u> 11 805	<u>18 387</u> 11 805	<u>21 260</u> 11 805	<u>21 260</u> 11 805
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>14 850</u> 12 576	<u>20 406</u> 11 924	<u>21 088</u> 11 924	<u>21 869</u> 11 924	<u>18 845</u> 11 924	<u>21 869</u> 11 924	<u>21 869</u> 11 924
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>14 980</u> 12 704	<u>20 529</u> 12 046	<u>21 212</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046	<u>18 969</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>15 113</u> 12 835	<u>20 655</u> 12 170	<u>21 338</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>19 095</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>15 388</u> 13 106	<u>20 916</u> 12 426	<u>21 598</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>19 355</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3										
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>16 359</u> 11 458	<u>18 595</u> 11 736	<u>14 811</u> 11 458	<u>20 907</u> 11 458	<u>14 850</u> 11 736	<u>21 189</u> 11 736	<u>15 206</u> 11 458	<u>18 961</u> 11 458
212-101-0200	7473-2010 5	3										
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>16 642</u> 11 736	<u>18 953</u> 12 088	<u>15 093</u> 11 736	<u>21 189</u> 11 736	<u>15 207</u> 12 088	<u>21 547</u> 12 088	<u>15 488</u> 11 736	<u>19 243</u> 11 736
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>16 712</u> 11 805	<u>19 321</u> 12 450	<u>15 164</u> 11 805	<u>21 260</u> 11 805	<u>15 576</u> 12 450	<u>21 915</u> 12 450	<u>15 559</u> 11 805	<u>19 314</u> 11 805
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>17 163</u> 11 924	<u>19 800</u> 12 576	<u>15 539</u> 11 924	<u>21 869</u> 11 924	<u>15 938</u> 12 576	<u>22 531</u> 12 576	<u>15 929</u> 11 924	<u>19 820</u> 11 924
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>17 286</u> 12 046	<u>19 930</u> 12 704	<u>15 662</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046	<u>16 068</u> 12 704	<u>22 661</u> 12 704	<u>16 052</u> 12 046	<u>19 944</u> 12 046
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>17 412</u> 12 170	<u>20 063</u> 12 835	<u>15 788</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>16 201</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>16 179</u> 12 170	<u>20 070</u> 12 170
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>17 673</u> 12 426	<u>20 338</u> 13 106	<u>16 049</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>16 476</u> 13 106	<u>23 069</u> 13 106	<u>16 439</u> 12 426	<u>20 331</u> 12 426

					-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 907</u> 11 458
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 189</u> 11 736
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 260</u> 11 805
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 869</u> 11 924
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 992</u> 12 046
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 118</u> 12 170
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 379</u> 12 426

							-	-	-	-	-
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>15 530</u> 13 245	<u>21 050</u> 12 559	<u>21 733</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>19 489</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>14 980</u> 12 704	<u>20 529</u> 12 046	<u>21 212</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046	<u>18 969</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>15 113</u> 12 835	<u>20 655</u> 12 170	<u>21 338</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>19 095</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>15 249</u> 12 969	<u>20 784</u> 12 297	<u>21 467</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>19 224</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>15 530</u> 13 245	<u>21 050</u> 12 559	<u>21 733</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>19 489</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>15 674</u> 13 387	<u>21 187</u> 12 694	<u>21 870</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694	<u>19 627</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>15 113</u> 12 835	<u>20 655</u> 12 170	<u>21 338</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>19 095</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>15 249</u> 12 969	<u>20 784</u> 12 297	<u>21 467</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>19 224</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>15 388</u> 13 106	<u>20 916</u> 12 426	<u>21 598</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>19 355</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>15 674</u> 13 387	<u>21 187</u> 12 694	<u>21 870</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694	<u>19 627</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>15 822</u> 13 533	<u>21 327</u> 12 832	<u>22 010</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832	<u>19 767</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>15 249</u> 12 969	<u>20 784</u> 12 297	<u>21 467</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>19 224</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>15 388</u> 13 106	<u>20 916</u> 12 426	<u>21 598</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>19 355</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>17 807</u> 12 559	<u>20 480</u> 13 245	<u>16 183</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>16 617</u> 13 245	<u>23 211</u> 13 245	<u>16 573</u> 12 559	<u>20 465</u> 12 559
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>17 286</u> 12 046	<u>19 930</u> 12 704	<u>15 662</u> 12 046	<u>21 992</u> 12 046	<u>16 068</u> 12 704	<u>22 661</u> 12 704	<u>16 052</u> 12 046	<u>19 944</u> 12 046
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>17 412</u> 12 170	<u>20 063</u> 12 835	<u>15 788</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>16 201</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>16 179</u> 12 170	<u>20 070</u> 12 170
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>17 541</u> 12 297	<u>20 199</u> 12 969	<u>15 917</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>16 337</u> 12 969	<u>22 930</u> 12 969	<u>16 307</u> 12 297	<u>20 199</u> 12 297
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>17 807</u> 12 559	<u>20 480</u> 13 245	<u>16 183</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>16 617</u> 13 245	<u>23 211</u> 13 245	<u>16 573</u> 12 559	<u>20 465</u> 12 559
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>17 944</u> 12 694	<u>20 624</u> 13 387	<u>16 320</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694	<u>16 762</u> 13 387	<u>23 355</u> 13 387	<u>16 710</u> 12 694	<u>20 602</u> 12 694
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>17 412</u> 12 170	<u>20 063</u> 12 835	<u>15 788</u> 12 170	<u>22 118</u> 12 170	<u>16 201</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>16 179</u> 12 170	<u>20 070</u> 12 170
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>17 541</u> 12 297	<u>20 199</u> 12 969	<u>15 917</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>16 337</u> 12 969	<u>22 930</u> 12 969	<u>16 307</u> 12 297	<u>20 199</u> 12 297
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>17 673</u> 12 426	<u>20 338</u> 13 106	<u>16 049</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>16 476</u> 13 106	<u>23 069</u> 13 106	<u>16 439</u> 12 426	<u>20 331</u> 12 426
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>17 944</u> 12 694	<u>20 624</u> 13 387	<u>16 320</u> 12 694	<u>22 650</u> 12 694	<u>16 762</u> 13 387	<u>23 355</u> 13 387	<u>16 710</u> 12 694	<u>20 602</u> 12 694
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>18 084</u> 12 832	<u>20 772</u> 13 533	<u>16 460</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832	<u>16 910</u> 13 533	<u>23 503</u> 13 533	<u>16 851</u> 12 832	<u>20 742</u> 12 832
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>17 541</u> 12 297	<u>20 199</u> 12 969	<u>15 917</u> 12 297	<u>22 247</u> 12 297	<u>16 337</u> 12 969	<u>22 930</u> 12 969	<u>16 307</u> 12 297	<u>20 199</u> 12 297
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>17 673</u> 12 426	<u>20 338</u> 13 106	<u>16 049</u> 12 426	<u>22 379</u> 12 426	<u>16 476</u> 13 106	<u>23 069</u> 13 106	<u>16 439</u> 12 426	<u>20 331</u> 12 426

8.04-08-2023

6

					-
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 513</u> 12 559
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 992</u> 12 046
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 118</u> 12 170
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 247</u> 12 297
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 513</u> 12 559
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 650</u> 12 694
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 118</u> 12 170
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 247</u> 12 297
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 379</u> 12 426
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 650</u> 12 694
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 790</u> 12 832
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 247</u> 12 297
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 379</u> 12 426

							-	-	-	-	-
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>15 530</u> 13 245	<u>21 050</u> 12 559	<u>21 733</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>19 489</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>15 822</u> 13 533	<u>21 327</u> 12 832	<u>22 010</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832	<u>19 767</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>15 973</u> 13 682	<u>21 471</u> 12 973	<u>22 153</u> 12 973	<u>22 934</u> 12 973	<u>19 910</u> 12 973	<u>22 934</u> 12 973	<u>22 934</u> 12 973
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>15 460</u> 12 889	<u>20 223</u> 12 152	<u>20 871</u> 12 152	<u>21 613</u> 12 152	<u>18 740</u> 12 152	<u>21 613</u> 12 152	<u>21 613</u> 12 152
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>15 300</u> 13 019	<u>20 762</u> 12 275	<u>21 445</u> 12 275	<u>22 225</u> 12 275	<u>19 201</u> 12 275	<u>22 225</u> 12 275	<u>22 225</u> 12 275
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>15 435</u> 13 152	<u>20 889</u> 12 400	<u>21 572</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400	<u>19 329</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>15 573</u> 13 287	<u>21 019</u> 12 528	<u>21 702</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528	<u>19 459</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>15 857</u> 13 567	<u>21 287</u> 12 792	<u>21 970</u> 12 792	<u>22 750</u> 12 792	<u>19 727</u> 12 792	<u>22 750</u> 12 792	<u>22 750</u> 12 792
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 003</u> 13 711	<u>21 425</u> 12 928	<u>22 108</u> 12 928	<u>22 888</u> 12 928	<u>19 865</u> 12 928	<u>22 888</u> 12 928	<u>22 888</u> 12 928
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>15 435</u> 13 152	<u>20 889</u> 12 400	<u>21 572</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400	<u>19 329</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>15 573</u> 13 287	<u>21 019</u> 12 528	<u>21 702</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528	<u>19 459</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>15 713</u> 13 426	<u>21 152</u> 12 659	<u>21 834</u> 12 659	<u>22 615</u> 12 659	<u>19 591</u> 12 659	<u>22 615</u> 12 659	<u>22 615</u> 12 659

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>17 807</u> 12 559	<u>20 480</u> 13 245	<u>16 183</u> 12 559	<u>22 513</u> 12 559	<u>16 617</u> 13 245	<u>23 211</u> 13 245	<u>16 573</u> 12 559	<u>20 465</u> 12 559
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>18 084</u> 12 832	<u>20 772</u> 13 533	<u>16 460</u> 12 832	<u>22 790</u> 12 832	<u>16 910</u> 13 533	<u>23 503</u> 13 533	<u>16 851</u> 12 832	<u>20 742</u> 12 832
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>18 228</u> 12 973	<u>20 923</u> 13 682	<u>16 604</u> 12 973	<u>22 934</u> 12 973	<u>17 061</u> 13 682	<u>23 654</u> 13 682	<u>16 994</u> 12 973	<u>20 885</u> 12 973
212-101-0400	7473-2010 10	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>17 065</u> 12 152	<u>19 766</u> 12 889	<u>15 517</u> 12 152	<u>21 613</u> 12 152	<u>16 021</u> 12 889	<u>22 361</u> 12 889	<u>15 912</u> 12 152	<u>19 667</u> 12 152
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>17 519</u> 12 275	<u>20 250</u> 13 019	<u>15 895</u> 12 275	<u>22 225</u> 12 275	<u>16 387</u> 13 019	<u>22 981</u> 13 019	<u>16 285</u> 12 275	<u>20 177</u> 12 275
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>17 646</u> 12 400	<u>20 385</u> 13 152	<u>16 022</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400	<u>16 522</u> 13 152	<u>23 116</u> 13 152	<u>16 412</u> 12 400	<u>20 304</u> 12 400
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>17 776</u> 12 528	<u>20 523</u> 13 287	<u>16 152</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528	<u>16 660</u> 13 287	<u>23 254</u> 13 287	<u>16 542</u> 12 528	<u>20 434</u> 12 528
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>18 044</u> 12 792	<u>20 807</u> 13 567	<u>16 420</u> 12 792	<u>22 750</u> 12 792	<u>16 944</u> 13 567	<u>23 538</u> 13 567	<u>16 810</u> 12 792	<u>20 702</u> 12 792
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>18 182</u> 12 928	<u>20 953</u> 13 711	<u>16 558</u> 12 928	<u>22 888</u> 12 928	<u>17 091</u> 13 711	<u>23 684</u> 13 711	<u>16 948</u> 12 928	<u>20 840</u> 12 928
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>17 646</u> 12 400	<u>20 385</u> 13 152	<u>16 022</u> 12 400	<u>22 352</u> 12 400	<u>16 522</u> 13 152	<u>23 116</u> 13 152	<u>16 412</u> 12 400	<u>20 304</u> 12 400
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>17 776</u> 12 528	<u>20 523</u> 13 287	<u>16 152</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528	<u>16 660</u> 13 287	<u>23 254</u> 13 287	<u>16 542</u> 12 528	<u>20 434</u> 12 528
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>17 909</u> 12 659	<u>20 663</u> 13 426	<u>16 285</u> 12 659	<u>22 615</u> 12 659	<u>16 801</u> 13 426	<u>23 394</u> 13 426	<u>16 675</u> 12 659	<u>20 566</u> 12 659

					-
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 513</u> 12 559
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 790</u> 12 832
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 934</u> 12 973
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 613</u> 12 152
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 225</u> 12 275
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 352</u> 12 400
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 482</u> 12 528
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 750</u> 12 792
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 888</u> 12 928
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 352</u> 12 400
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 482</u> 12 528
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 615</u> 12 659

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>18 182</u> 12 928	<u>20 953</u> 13 711	<u>16 558</u> 12 928	<u>22 888</u> 12 928	<u>17 091</u> 13 711	<u>23 684</u> 13 711	<u>16 948</u> 12 928	<u>20 840</u> 12 928
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>18 323</u> 13 067	<u>21 103</u> 13 859	<u>16 700</u> 13 067	<u>23 030</u> 13 067	<u>17 241</u> 13 859	<u>23 834</u> 13 859	<u>17 090</u> 13 067	<u>20 981</u> 13 067
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>17 776</u> 12 528	<u>20 523</u> 13 287	<u>16 152</u> 12 528	<u>22 482</u> 12 528	<u>16 660</u> 13 287	<u>23 254</u> 13 287	<u>16 542</u> 12 528	<u>20 434</u> 12 528
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>17 909</u> 12 659	<u>20 663</u> 13 426	<u>16 285</u> 12 659	<u>22 615</u> 12 659	<u>16 801</u> 13 426	<u>23 394</u> 13 426	<u>16 675</u> 12 659	<u>20 566</u> 12 659
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>18 044</u> 12 792	<u>20 807</u> 13 567	<u>16 420</u> 12 792	<u>22 750</u> 12 792	<u>16 944</u> 13 567	<u>23 538</u> 13 567	<u>16 810</u> 12 792	<u>20 702</u> 12 792
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>18 323</u> 13 067	<u>21 103</u> 13 859	<u>16 700</u> 13 067	<u>23 030</u> 13 067	<u>17 241</u> 13 859	<u>23 834</u> 13 859	<u>17 090</u> 13 067	<u>20 981</u> 13 067
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>18 468</u> 13 209	<u>21 256</u> 14 010	<u>16 844</u> 13 209	<u>23 174</u> 13 209	<u>17 394</u> 14 010	<u>23 987</u> 14 010	<u>17 234</u> 13 209	<u>21 126</u> 13 209
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>17 909</u> 12 659	<u>20 663</u> 13 426	<u>16 285</u> 12 659	<u>22 615</u> 12 659	<u>16 801</u> 13 426	<u>23 394</u> 13 426	<u>16 675</u> 12 659	<u>20 566</u> 12 659
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>18 044</u> 12 792	<u>20 807</u> 13 567	<u>16 420</u> 12 792	<u>22 750</u> 12 792	<u>16 944</u> 13 567	<u>23 538</u> 13 567	<u>16 810</u> 12 792	<u>20 702</u> 12 792
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>18 182</u> 12 928	<u>20 953</u> 13 711	<u>16 558</u> 12 928	<u>22 888</u> 12 928	<u>17 091</u> 13 711	<u>23 684</u> 13 711	<u>16 948</u> 12 928	<u>20 840</u> 12 928
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>18 468</u> 13 209	<u>21 256</u> 14 010	<u>16 844</u> 13 209	<u>23 174</u> 13 209	<u>17 394</u> 14 010	<u>23 987</u> 14 010	<u>17 234</u> 13 209	<u>21 126</u> 13 209
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>18 615</u> 13 354	<u>21 413</u> 14 163	<u>16 991</u> 13 354	<u>23 321</u> 13 354	<u>17 550</u> 14 163	<u>24 144</u> 14 163	<u>17 381</u> 13 354	<u>21 273</u> 13 354
212-101-0500	7473-2010	12,5	3									

					-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 888</u> 12 928
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 030</u> 13 067
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 482</u> 12 528
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 615</u> 12 659
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 750</u> 12 792
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 030</u> 13 067
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 174</u> 13 209
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 615</u> 12 659
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 750</u> 12 792
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 888</u> 12 928
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 174</u> 13 209
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 321</u> 13 354
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			

							-	-	-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>15 460</u> 12 889	<u>20 575</u> 12 499	<u>21 224</u> 12 499	<u>21 965</u> 12 499	<u>19 093</u> 12 499	<u>21 965</u> 12 499	<u>21 965</u> 12 499
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 300</u> 13 019	<u>21 118</u> 12 626	<u>21 801</u> 12 626	<u>22 581</u> 12 626	<u>19 558</u> 12 626	<u>22 581</u> 12 626	<u>22 581</u> 12 626
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>15 435</u> 13 152	<u>21 249</u> 12 755	<u>21 932</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755	<u>19 689</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>15 573</u> 13 287	<u>21 383</u> 12 886	<u>22 066</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>19 822</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>15 857</u> 13 567	<u>21 658</u> 13 157	<u>22 341</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>20 098</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 003</u> 13 711	<u>21 801</u> 13 297	<u>22 483</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>20 240</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>15 435</u> 13 152	<u>21 249</u> 12 755	<u>21 932</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755	<u>19 689</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>15 573</u> 13 287	<u>21 383</u> 12 886	<u>22 066</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>19 822</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>15 713</u> 13 426	<u>21 519</u> 13 020	<u>22 202</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>19 959</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 003</u> 13 711	<u>21 801</u> 13 297	<u>22 483</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>20 240</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 153</u> 13 859	<u>21 946</u> 13 440	<u>22 629</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440	<u>20 385</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>15 573</u> 13 287	<u>21 383</u> 12 886	<u>22 066</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>19 822</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>15 713</u> 13 426	<u>21 519</u> 13 020	<u>22 202</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>19 959</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>17 418</u> 12 499	<u>19 766</u> 12 889	<u>15 869</u> 12 499	<u>21 965</u> 12 499	<u>16 021</u> 12 889	<u>22 361</u> 12 889	<u>16 264</u> 12 499	<u>20 020</u> 12 499
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>17 875</u> 12 626	<u>20 250</u> 13 019	<u>16 251</u> 12 626	<u>22 581</u> 12 626	<u>16 387</u> 13 019	<u>22 981</u> 13 019	<u>16 641</u> 12 626	<u>20 533</u> 12 626
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>18 006</u> 12 755	<u>20 385</u> 13 152	<u>16 382</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755	<u>16 522</u> 13 152	<u>23 116</u> 13 152	<u>16 772</u> 12 755	<u>20 664</u> 12 755
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>18 140</u> 12 886	<u>20 523</u> 13 287	<u>16 516</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>16 660</u> 13 287	<u>23 254</u> 13 287	<u>16 906</u> 12 886	<u>20 798</u> 12 886
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>18 415</u> 13 157	<u>20 807</u> 13 567	<u>16 791</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>16 944</u> 13 567	<u>23 538</u> 13 567	<u>17 182</u> 13 157	<u>21 073</u> 13 157
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>18 558</u> 13 297	<u>20 953</u> 13 711	<u>16 934</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>17 091</u> 13 711	<u>23 684</u> 13 711	<u>17 324</u> 13 297	<u>21 215</u> 13 297
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>18 006</u> 12 755	<u>20 385</u> 13 152	<u>16 382</u> 12 755	<u>22 712</u> 12 755	<u>16 522</u> 13 152	<u>23 116</u> 13 152	<u>16 772</u> 12 755	<u>20 664</u> 12 755
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>18 140</u> 12 886	<u>20 523</u> 13 287	<u>16 516</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>16 660</u> 13 287	<u>23 254</u> 13 287	<u>16 906</u> 12 886	<u>20 798</u> 12 886
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>18 276</u> 13 020	<u>20 663</u> 13 426	<u>16 652</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>16 801</u> 13 426	<u>23 394</u> 13 426	<u>17 042</u> 13 020	<u>20 934</u> 13 020
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>18 558</u> 13 297	<u>20 953</u> 13 711	<u>16 934</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>17 091</u> 13 711	<u>23 684</u> 13 711	<u>17 324</u> 13 297	<u>21 215</u> 13 297
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>18 703</u> 13 440	<u>21 103</u> 13 859	<u>17 079</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440	<u>17 241</u> 13 859	<u>23 834</u> 13 859	<u>17 469</u> 13 440	<u>21 361</u> 13 440
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>18 140</u> 12 886	<u>20 523</u> 13 287	<u>16 516</u> 12 886	<u>22 846</u> 12 886	<u>16 660</u> 13 287	<u>23 254</u> 13 287	<u>16 906</u> 12 886	<u>20 798</u> 12 886
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>18 276</u> 13 020	<u>20 663</u> 13 426	<u>16 652</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>16 801</u> 13 426	<u>23 394</u> 13 426	<u>17 042</u> 13 020	<u>20 934</u> 13 020

					-
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 965</u> 12 499
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 581</u> 12 626
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 712</u> 12 755
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 846</u> 12 886
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 121</u> 13 157
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 264</u> 13 297
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 712</u> 12 755
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 846</u> 12 886
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 982</u> 13 020
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 264</u> 13 297
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 409</u> 13 440
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 846</u> 12 886
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 982</u> 13 020

							-	-	-	-	-
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>15 857</u> 13 567	<u>21 658</u> 13 157	<u>22 341</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>20 098</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 153</u> 13 859	<u>21 946</u> 13 440	<u>22 629</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440	<u>20 385</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 306</u> 14 010	<u>22 094</u> 13 586	<u>22 777</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586	<u>20 534</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>15 713</u> 13 426	<u>21 519</u> 13 020	<u>22 202</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>19 959</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>15 857</u> 13 567	<u>21 658</u> 13 157	<u>22 341</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>20 098</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 003</u> 13 711	<u>21 801</u> 13 297	<u>22 483</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>20 240</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 306</u> 14 010	<u>22 094</u> 13 586	<u>22 777</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586	<u>20 534</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>16 463</u> 14 163	<u>22 246</u> 13 736	<u>22 929</u> 13 736	<u>23 709</u> 13 736	<u>20 685</u> 13 736	<u>23 709</u> 13 736	<u>23 709</u> 13 736
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>17 064</u> 14 467	<u>21 210</u> 13 124	<u>21 859</u> 13 124	<u>22 600</u> 13 124	<u>19 728</u> 13 124	<u>22 600</u> 13 124	<u>22 600</u> 13 124
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>16 920</u> 14 613	<u>21 760</u> 13 257	<u>22 442</u> 13 257	<u>23 223</u> 13 257	<u>20 199</u> 13 257	<u>23 223</u> 13 257	<u>23 223</u> 13 257
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>17 071</u> 14 762	<u>21 897</u> 13 392	<u>22 580</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392	<u>20 337</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>17 226</u> 14 914	<u>22 037</u> 13 530	<u>22 720</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>20 477</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>18 415</u> 13 157	<u>20 807</u> 13 567	<u>16 791</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>16 944</u> 13 567	<u>23 538</u> 13 567	<u>17 182</u> 13 157	<u>21 073</u> 13 157
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>18 703</u> 13 440	<u>21 103</u> 13 859	<u>17 079</u> 13 440	<u>23 409</u> 13 440	<u>17 241</u> 13 859	<u>23 834</u> 13 859	<u>17 469</u> 13 440	<u>21 361</u> 13 440
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>18 851</u> 13 586	<u>21 256</u> 14 010	<u>17 227</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586	<u>17 394</u> 14 010	<u>23 987</u> 14 010	<u>17 617</u> 13 586	<u>21 509</u> 13 586
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>18 276</u> 13 020	<u>20 663</u> 13 426	<u>16 652</u> 13 020	<u>22 982</u> 13 020	<u>16 801</u> 13 426	<u>23 394</u> 13 426	<u>17 042</u> 13 020	<u>20 934</u> 13 020
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>18 415</u> 13 157	<u>20 807</u> 13 567	<u>16 791</u> 13 157	<u>23 121</u> 13 157	<u>16 944</u> 13 567	<u>23 538</u> 13 567	<u>17 182</u> 13 157	<u>21 073</u> 13 157
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>18 558</u> 13 297	<u>20 953</u> 13 711	<u>16 934</u> 13 297	<u>23 264</u> 13 297	<u>17 091</u> 13 711	<u>23 684</u> 13 711	<u>17 324</u> 13 297	<u>21 215</u> 13 297
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>18 851</u> 13 586	<u>21 256</u> 14 010	<u>17 227</u> 13 586	<u>23 557</u> 13 586	<u>17 394</u> 14 010	<u>23 987</u> 14 010	<u>17 617</u> 13 586	<u>21 509</u> 13 586
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>19 003</u> 13 736	<u>21 413</u> 14 163	<u>17 379</u> 13 736	<u>23 709</u> 13 736	<u>17 550</u> 14 163	<u>24 144</u> 14 163	<u>17 769</u> 13 736	<u>21 661</u> 13 736
212-101-0600	15 7473-2010	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>18 053</u> 13 124	<u>21 370</u> 14 467	<u>16 504</u> 13 124	<u>22 600</u> 13 124	<u>17 625</u> 14 467	<u>23 964</u> 14 467	<u>16 899</u> 13 124	<u>20 655</u> 13 124
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>18 517</u> 13 257	<u>21 869</u> 14 613	<u>16 893</u> 13 257	<u>23 223</u> 13 257	<u>18 007</u> 14 613	<u>24 601</u> 14 613	<u>17 283</u> 13 257	<u>21 174</u> 13 257
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>18 654</u> 13 392	<u>22 021</u> 14 762	<u>17 030</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392	<u>18 159</u> 14 762	<u>24 752</u> 14 762	<u>17 420</u> 13 392	<u>21 312</u> 13 392
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>18 794</u> 13 530	<u>22 176</u> 14 914	<u>17 170</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>18 313</u> 14 914	<u>24 907</u> 14 914	<u>17 560</u> 13 530	<u>21 452</u> 13 530

					-
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 121</u> 13 157
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 409</u> 13 440
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 557</u> 13 586
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 982</u> 13 020
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 121</u> 13 157
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 264</u> 13 297
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 557</u> 13 586
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 709</u> 13 736
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 600</u> 13 124
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 223</u> 13 257
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 360</u> 13 392
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 500</u> 13 530

							-	-	-	-	-
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>17 545</u> 15 228	<u>22 327</u> 13 815	<u>23 010</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>20 766</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>17 709</u> 15 390	<u>22 476</u> 13 962	<u>23 159</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>20 916</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>17 071</u> 14 762	<u>21 897</u> 13 392	<u>22 580</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392	<u>20 337</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>17 226</u> 14 914	<u>22 037</u> 13 530	<u>22 720</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>20 477</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 384</u> 15 070	<u>22 181</u> 13 671	<u>22 863</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>20 620</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>17 709</u> 15 390	<u>22 476</u> 13 962	<u>23 159</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>20 916</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>17 877</u> 15 556	<u>22 629</u> 14 112	<u>23 311</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112	<u>21 068</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>17 226</u> 14 914	<u>22 037</u> 13 530	<u>22 720</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>20 477</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>17 384</u> 15 070	<u>22 181</u> 13 671	<u>22 863</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>20 620</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>17 545</u> 15 228	<u>22 327</u> 13 815	<u>23 010</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>20 766</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>17 877</u> 15 556	<u>22 629</u> 14 112	<u>23 311</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112	<u>21 068</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>18 049</u> 15 725	<u>22 785</u> 14 266	<u>23 467</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>21 224</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>17 384</u> 15 070	<u>22 181</u> 13 671	<u>22 863</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>20 620</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>19 084</u> 13 815	<u>22 495</u> 15 228	<u>17 460</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>18 632</u> 15 228	<u>25 226</u> 15 228	<u>17 850</u> 13 815	<u>21 742</u> 13 815
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>19 233</u> 13 962	<u>22 659</u> 15 390	<u>17 609</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>18 797</u> 15 390	<u>25 390</u> 15 390	<u>17 999</u> 13 962	<u>21 891</u> 13 962
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>18 654</u> 13 392	<u>22 021</u> 14 762	<u>17 030</u> 13 392	<u>23 360</u> 13 392	<u>18 159</u> 14 762	<u>24 752</u> 14 762	<u>17 420</u> 13 392	<u>21 312</u> 13 392
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>18 794</u> 13 530	<u>22 176</u> 14 914	<u>17 170</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>18 313</u> 14 914	<u>24 907</u> 14 914	<u>17 560</u> 13 530	<u>21 452</u> 13 530
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>18 938</u> 13 671	<u>22 333</u> 15 070	<u>17 314</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>18 471</u> 15 070	<u>25 064</u> 15 070	<u>17 704</u> 13 671	<u>21 595</u> 13 671
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>19 233</u> 13 962	<u>22 659</u> 15 390	<u>17 609</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>18 797</u> 15 390	<u>25 390</u> 15 390	<u>17 999</u> 13 962	<u>21 891</u> 13 962
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>19 386</u> 14 112	<u>22 827</u> 15 556	<u>17 762</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112	<u>18 965</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>18 152</u> 14 112	<u>22 043</u> 14 112
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>18 794</u> 13 530	<u>22 176</u> 14 914	<u>17 170</u> 13 530	<u>23 500</u> 13 530	<u>18 313</u> 14 914	<u>24 907</u> 14 914	<u>17 560</u> 13 530	<u>21 452</u> 13 530
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>18 938</u> 13 671	<u>22 333</u> 15 070	<u>17 314</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>18 471</u> 15 070	<u>25 064</u> 15 070	<u>17 704</u> 13 671	<u>21 595</u> 13 671
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>19 084</u> 13 815	<u>22 495</u> 15 228	<u>17 460</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>18 632</u> 15 228	<u>25 226</u> 15 228	<u>17 850</u> 13 815	<u>21 742</u> 13 815
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>19 386</u> 14 112	<u>22 827</u> 15 556	<u>17 762</u> 14 112	<u>24 092</u> 14 112	<u>18 965</u> 15 556	<u>25 558</u> 15 556	<u>18 152</u> 14 112	<u>22 043</u> 14 112
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>19 541</u> 14 266	<u>22 999</u> 15 725	<u>17 917</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>19 137</u> 15 725	<u>25 730</u> 15 725	<u>18 308</u> 14 266	<u>22 199</u> 14 266
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>18 938</u> 13 671	<u>22 333</u> 15 070	<u>17 314</u> 13 671	<u>23 644</u> 13 671	<u>18 471</u> 15 070	<u>25 064</u> 15 070	<u>17 704</u> 13 671	<u>21 595</u> 13 671

					-
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 790</u> 13 815
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 939</u> 13 962
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 360</u> 13 392
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 500</u> 13 530
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 644</u> 13 671
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 939</u> 13 962
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 092</u> 14 112
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 500</u> 13 530
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 644</u> 13 671
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 790</u> 13 815
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 092</u> 14 112
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 248</u> 14 266
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 644</u> 13 671

							-	-	-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>17 545</u> 15 228	<u>22 327</u> 13 815	<u>23 010</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>20 766</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>17 709</u> 15 390	<u>22 476</u> 13 962	<u>23 159</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>20 916</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>18 049</u> 15 725	<u>22 785</u> 14 266	<u>23 467</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>21 224</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>18 225</u> 15 898	<u>22 944</u> 14 422	<u>23 627</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422	<u>21 383</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>18 049</u> 15 725	<u>22 785</u> 14 266	<u>23 467</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>21 224</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>18 225</u> 15 898	<u>22 944</u> 14 422	<u>23 627</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422	<u>21 383</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>18 404</u> 16 074	<u>23 107</u> 14 583	<u>23 789</u> 14 583	<u>24 570</u> 14 583	<u>21 546</u> 14 583	<u>24 570</u> 14 583	<u>24 570</u> 14 583
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>18 588</u> 16 255	<u>23 273</u> 14 747	<u>23 956</u> 14 747	<u>24 736</u> 14 747	<u>21 712</u> 14 747	<u>24 736</u> 14 747	<u>24 736</u> 14 747
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>18 967</u> 16 629	<u>23 617</u> 15 086	<u>24 300</u> 15 086	<u>25 081</u> 15 086	<u>22 057</u> 15 086	<u>25 081</u> 15 086	<u>25 081</u> 15 086
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>18 578</u> 15 958	<u>21 987</u> 13 888	<u>22 635</u> 13 888	<u>23 376</u> 13 888	<u>20 504</u> 13 888	<u>23 376</u> 13 888	<u>23 376</u> 13 888
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>18 449</u> 16 119	<u>22 544</u> 14 029	<u>23 226</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>20 983</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>18 616</u> 16 283	<u>22 689</u> 14 172	<u>23 372</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>21 128</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>19 084</u> 13 815	<u>22 495</u> 15 228	<u>17 460</u> 13 815	<u>23 790</u> 13 815	<u>18 632</u> 15 228	<u>25 226</u> 15 228	<u>17 850</u> 13 815	<u>21 742</u> 13 815
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>19 233</u> 13 962	<u>22 659</u> 15 390	<u>17 609</u> 13 962	<u>23 939</u> 13 962	<u>18 797</u> 15 390	<u>25 390</u> 15 390	<u>17 999</u> 13 962	<u>21 891</u> 13 962
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>19 541</u> 14 266	<u>22 999</u> 15 725	<u>17 917</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>19 137</u> 15 725	<u>25 730</u> 15 725	<u>18 308</u> 14 266	<u>22 199</u> 14 266
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>19 701</u> 14 422	<u>23 175</u> 15 898	<u>18 077</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422	<u>19 312</u> 15 898	<u>25 906</u> 15 898	<u>18 467</u> 14 422	<u>22 359</u> 14 422
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>19 541</u> 14 266	<u>22 999</u> 15 725	<u>17 917</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>19 137</u> 15 725	<u>25 730</u> 15 725	<u>18 308</u> 14 266	<u>22 199</u> 14 266
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>19 701</u> 14 422	<u>23 175</u> 15 898	<u>18 077</u> 14 422	<u>24 407</u> 14 422	<u>19 312</u> 15 898	<u>25 906</u> 15 898	<u>18 467</u> 14 422	<u>22 359</u> 14 422
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>19 864</u> 14 583	<u>23 354</u> 16 074	<u>18 240</u> 14 583	<u>24 570</u> 14 583	<u>19 492</u> 16 074	<u>26 085</u> 16 074	<u>18 630</u> 14 583	<u>22 521</u> 14 583
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>20 030</u> 14 747	<u>23 538</u> 16 255	<u>18 406</u> 14 747	<u>24 736</u> 14 747	<u>19 675</u> 16 255	<u>26 269</u> 16 255	<u>18 796</u> 14 747	<u>22 688</u> 14 747
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>20 374</u> 15 086	<u>23 917</u> 16 629	<u>18 750</u> 15 086	<u>25 081</u> 15 086	<u>20 055</u> 16 629	<u>26 648</u> 16 629	<u>19 141</u> 15 086	<u>23 032</u> 15 086
212-101-0700	7473-2010	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>18 829</u> 13 888	<u>22 884</u> 15 958	<u>17 280</u> 13 888	<u>23 376</u> 13 888	<u>19 139</u> 15 958	<u>25 479</u> 15 958	<u>17 675</u> 13 888	<u>21 431</u> 13 888
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>19 301</u> 14 029	<u>23 399</u> 16 119	<u>17 677</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>19 537</u> 16 119	<u>26 130</u> 16 119	<u>18 067</u> 14 029	<u>21 958</u> 14 029
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>19 446</u> 14 172	<u>23 566</u> 16 283	<u>17 822</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>19 704</u> 16 283	<u>26 297</u> 16 283	<u>18 212</u> 14 172	<u>22 104</u> 14 172

					-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 790</u> 13 815
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 939</u> 13 962
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 248</u> 14 266
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 407</u> 14 422
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 248</u> 14 266
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 407</u> 14 422
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 570</u> 14 583
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 736</u> 14 747
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 081</u> 15 086
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 376</u> 13 888
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 007</u> 14 029
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 152</u> 14 172

							-	-	-	-	-
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>18 961</u> 16 622	<u>22 989</u> 14 467	<u>23 672</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467	<u>21 428</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>19 139</u> 16 797	<u>23 144</u> 14 619	<u>23 826</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619	<u>21 583</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>18 449</u> 16 119	<u>22 544</u> 14 029	<u>23 226</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>20 983</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>18 616</u> 16 283	<u>22 689</u> 14 172	<u>23 372</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>21 128</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>18 787</u> 16 451	<u>22 837</u> 14 318	<u>23 520</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318	<u>21 277</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>19 139</u> 16 797	<u>23 144</u> 14 619	<u>23 826</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619	<u>21 583</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>19 320</u> 16 976	<u>23 302</u> 14 775	<u>23 984</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>21 741</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>18 616</u> 16 283	<u>22 689</u> 14 172	<u>23 372</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>21 128</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>18 787</u> 16 451	<u>22 837</u> 14 318	<u>23 520</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318	<u>21 277</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>18 961</u> 16 622	<u>22 989</u> 14 467	<u>23 672</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467	<u>21 428</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>19 320</u> 16 976	<u>23 302</u> 14 775	<u>23 984</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>21 741</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>19 506</u> 17 159	<u>23 463</u> 14 934	<u>24 146</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934	<u>21 903</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>19 320</u> 16 976	<u>23 302</u> 14 775	<u>23 984</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>21 741</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>19 746</u> 14 467	<u>23 911</u> 16 622	<u>18 122</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467	<u>20 049</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>18 512</u> 14 467	<u>22 404</u> 14 467
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>19 901</u> 14 619	<u>24 089</u> 16 797	<u>18 277</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619	<u>20 226</u> 16 797	<u>26 820</u> 16 797	<u>18 667</u> 14 619	<u>22 559</u> 14 619
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>19 301</u> 14 029	<u>23 399</u> 16 119	<u>17 677</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>19 537</u> 16 119	<u>26 130</u> 16 119	<u>18 067</u> 14 029	<u>21 958</u> 14 029
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>19 446</u> 14 172	<u>23 566</u> 16 283	<u>17 822</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>19 704</u> 16 283	<u>26 297</u> 16 283	<u>18 212</u> 14 172	<u>22 104</u> 14 172
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>19 594</u> 14 318	<u>23 737</u> 16 451	<u>17 970</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318	<u>19 874</u> 16 451	<u>26 468</u> 16 451	<u>18 361</u> 14 318	<u>22 252</u> 14 318
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>19 901</u> 14 619	<u>24 089</u> 16 797	<u>18 277</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619	<u>20 226</u> 16 797	<u>26 820</u> 16 797	<u>18 667</u> 14 619	<u>22 559</u> 14 619
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>20 059</u> 14 775	<u>24 270</u> 16 976	<u>18 435</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>20 408</u> 16 976	<u>27 001</u> 16 976	<u>18 825</u> 14 775	<u>22 717</u> 14 775
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>19 446</u> 14 172	<u>23 566</u> 16 283	<u>17 822</u> 14 172	<u>24 152</u> 14 172	<u>19 704</u> 16 283	<u>26 297</u> 16 283	<u>18 212</u> 14 172	<u>22 104</u> 14 172
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>19 594</u> 14 318	<u>23 737</u> 16 451	<u>17 970</u> 14 318	<u>24 301</u> 14 318	<u>19 874</u> 16 451	<u>26 468</u> 16 451	<u>18 361</u> 14 318	<u>22 252</u> 14 318
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>19 746</u> 14 467	<u>23 911</u> 16 622	<u>18 122</u> 14 467	<u>24 452</u> 14 467	<u>20 049</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>18 512</u> 14 467	<u>22 404</u> 14 467
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>20 059</u> 14 775	<u>24 270</u> 16 976	<u>18 435</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>20 408</u> 16 976	<u>27 001</u> 16 976	<u>18 825</u> 14 775	<u>22 717</u> 14 775
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>20 220</u> 14 934	<u>24 456</u> 17 159	<u>18 596</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934	<u>20 593</u> 17 159	<u>27 187</u> 17 159	<u>18 986</u> 14 934	<u>22 878</u> 14 934
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>20 059</u> 14 775	<u>24 270</u> 16 976	<u>18 435</u> 14 775	<u>24 765</u> 14 775	<u>20 408</u> 16 976	<u>27 001</u> 16 976	<u>18 825</u> 14 775	<u>22 717</u> 14 775

					-
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 452</u> 14 467
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 607</u> 14 619
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 007</u> 14 029
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 152</u> 14 172
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 301</u> 14 318
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 607</u> 14 619
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 765</u> 14 775
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 152</u> 14 172
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 301</u> 14 318
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 452</u> 14 467
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 765</u> 14 775
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 926</u> 14 934
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 765</u> 14 775

							-	-	-	-	-
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>19 506</u> 17 159	<u>23 463</u> 14 934	<u>24 146</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934	<u>21 903</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>19 695</u> 17 345	<u>23 628</u> 15 096	<u>24 311</u> 15 096	<u>25 091</u> 15 096	<u>22 067</u> 15 096	<u>25 091</u> 15 096	<u>25 091</u> 15 096
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>19 889</u> 17 536	<u>23 797</u> 15 262	<u>24 479</u> 15 262	<u>25 260</u> 15 262	<u>22 236</u> 15 262	<u>25 260</u> 15 262	<u>25 260</u> 15 262
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 289</u> 17 930	<u>24 145</u> 15 605	<u>24 828</u> 15 605	<u>25 608</u> 15 605	<u>22 584</u> 15 605	<u>25 608</u> 15 605	<u>25 608</u> 15 605
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 558</u> 16 922	<u>22 833</u> 14 722	<u>23 482</u> 14 722	<u>24 223</u> 14 722	<u>21 351</u> 14 722	<u>24 223</u> 14 722	<u>24 223</u> 14 722
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 439</u> 17 093	<u>23 399</u> 14 870	<u>24 082</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>21 838</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>19 616</u> 17 267	<u>23 553</u> 15 022	<u>24 236</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>21 992</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>19 982</u> 17 627	<u>23 871</u> 15 335	<u>24 554</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335	<u>22 310</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>20 170</u> 17 813	<u>24 035</u> 15 496	<u>24 718</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496	<u>22 474</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 439</u> 17 093	<u>23 399</u> 14 870	<u>24 082</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>21 838</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>19 616</u> 17 267	<u>23 553</u> 15 022	<u>24 236</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>21 992</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>19 797</u> 17 445	<u>23 710</u> 15 177	<u>24 393</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177	<u>22 150</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>20 220</u> 14 934	<u>24 456</u> 17 159	<u>18 596</u> 14 934	<u>24 926</u> 14 934	<u>20 593</u> 17 159	<u>27 187</u> 17 159	<u>18 986</u> 14 934	<u>22 878</u> 14 934
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>20 385</u> 15 096	<u>24 645</u> 17 345	<u>18 761</u> 15 096	<u>25 091</u> 15 096	<u>20 783</u> 17 345	<u>27 376</u> 17 345	<u>19 151</u> 15 096	<u>23 043</u> 15 096
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>20 554</u> 15 262	<u>24 839</u> 17 536	<u>18 930</u> 15 262	<u>25 260</u> 15 262	<u>20 976</u> 17 536	<u>27 570</u> 17 536	<u>19 320</u> 15 262	<u>23 211</u> 15 262
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 902</u> 15 605	<u>25 239</u> 17 930	<u>19 278</u> 15 605	<u>25 608</u> 15 605	<u>21 377</u> 17 930	<u>27 970</u> 17 930	<u>19 668</u> 15 605	<u>23 560</u> 15 605
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 675</u> 14 722	<u>23 864</u> 16 922	<u>18 127</u> 14 722	<u>24 223</u> 14 722	<u>20 119</u> 16 922	<u>26 459</u> 16 922	<u>18 522</u> 14 722	<u>22 277</u> 14 722
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>20 156</u> 14 870	<u>24 389</u> 17 093	<u>18 532</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>20 527</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>18 922</u> 14 870	<u>22 814</u> 14 870
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>20 310</u> 15 022	<u>24 566</u> 17 267	<u>18 686</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>20 704</u> 17 267	<u>27 297</u> 17 267	<u>19 076</u> 15 022	<u>22 968</u> 15 022
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>20 628</u> 15 335	<u>24 932</u> 17 627	<u>19 004</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335	<u>21 069</u> 17 627	<u>27 663</u> 17 627	<u>19 394</u> 15 335	<u>23 286</u> 15 335
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>20 792</u> 15 496	<u>25 120</u> 17 813	<u>19 168</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496	<u>21 258</u> 17 813	<u>27 851</u> 17 813	<u>19 558</u> 15 496	<u>23 450</u> 15 496
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>20 156</u> 14 870	<u>24 389</u> 17 093	<u>18 532</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>20 527</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>18 922</u> 14 870	<u>22 814</u> 14 870
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>20 310</u> 15 022	<u>24 566</u> 17 267	<u>18 686</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>20 704</u> 17 267	<u>27 297</u> 17 267	<u>19 076</u> 15 022	<u>22 968</u> 15 022
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>20 467</u> 15 177	<u>24 747</u> 17 445	<u>18 843</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177	<u>20 885</u> 17 445	<u>27 478</u> 17 445	<u>19 233</u> 15 177	<u>23 125</u> 15 177

					-
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 926</u> 14 934
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 091</u> 15 096
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 260</u> 15 262
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 608</u> 15 605
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 223</u> 14 722
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 862</u> 14 870
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 016</u> 15 022
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 334</u> 15 335
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 498</u> 15 496
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 862</u> 14 870
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 016</u> 15 022
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 173</u> 15 177

							-	-	-	-	-
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>20 170</u> 17 813	<u>24 035</u> 15 496	<u>24 718</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496	<u>22 474</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 363</u> 18 002	<u>24 202</u> 15 661	<u>24 885</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>22 642</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>19 616</u> 17 267	<u>23 553</u> 15 022	<u>24 236</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>21 992</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>19 797</u> 17 445	<u>23 710</u> 15 177	<u>24 393</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177	<u>22 150</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>19 982</u> 17 627	<u>23 871</u> 15 335	<u>24 554</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335	<u>22 310</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 363</u> 18 002	<u>24 202</u> 15 661	<u>24 885</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>22 642</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 559</u> 18 196	<u>24 373</u> 15 830	<u>25 056</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830	<u>22 813</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 363</u> 18 002	<u>24 202</u> 15 661	<u>24 885</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>22 642</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 559</u> 18 196	<u>24 373</u> 15 830	<u>25 056</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830	<u>22 813</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>20 760</u> 18 393	<u>24 548</u> 16 002	<u>25 231</u> 16 002	<u>26 011</u> 16 002	<u>22 988</u> 16 002	<u>26 011</u> 16 002	<u>26 011</u> 16 002
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>20 966</u> 18 596	<u>24 727</u> 16 178	<u>25 410</u> 16 178	<u>26 190</u> 16 178	<u>23 166</u> 16 178	<u>26 190</u> 16 178	<u>26 190</u> 16 178
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 390</u> 19 013	<u>25 096</u> 16 541	<u>25 779</u> 16 541	<u>26 559</u> 16 541	<u>23 536</u> 16 541	<u>26 559</u> 16 541	<u>26 559</u> 16 541
212-101-0900	7473-2010	3									

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>20 792</u> 15 496	<u>25 120</u> 17 813	<u>19 168</u> 15 496	<u>25 498</u> 15 496	<u>21 258</u> 17 813	<u>27 851</u> 17 813	<u>19 558</u> 15 496	<u>23 450</u> 15 496
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 959</u> 15 661	<u>25 313</u> 18 002	<u>19 335</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>21 450</u> 18 002	<u>28 044</u> 18 002	<u>19 725</u> 15 661	<u>23 617</u> 15 661
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>20 310</u> 15 022	<u>24 566</u> 17 267	<u>18 686</u> 15 022	<u>25 016</u> 15 022	<u>20 704</u> 17 267	<u>27 297</u> 17 267	<u>19 076</u> 15 022	<u>22 968</u> 15 022
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>20 467</u> 15 177	<u>24 747</u> 17 445	<u>18 843</u> 15 177	<u>25 173</u> 15 177	<u>20 885</u> 17 445	<u>27 478</u> 17 445	<u>19 233</u> 15 177	<u>23 125</u> 15 177
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>20 628</u> 15 335	<u>24 932</u> 17 627	<u>19 004</u> 15 335	<u>25 334</u> 15 335	<u>21 069</u> 17 627	<u>27 663</u> 17 627	<u>19 394</u> 15 335	<u>23 286</u> 15 335
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 959</u> 15 661	<u>25 313</u> 18 002	<u>19 335</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>21 450</u> 18 002	<u>28 044</u> 18 002	<u>19 725</u> 15 661	<u>23 617</u> 15 661
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>21 130</u> 15 830	<u>25 509</u> 18 196	<u>19 506</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830	<u>21 647</u> 18 196	<u>28 240</u> 18 196	<u>19 897</u> 15 830	<u>23 788</u> 15 830
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 959</u> 15 661	<u>25 313</u> 18 002	<u>19 335</u> 15 661	<u>25 665</u> 15 661	<u>21 450</u> 18 002	<u>28 044</u> 18 002	<u>19 725</u> 15 661	<u>23 617</u> 15 661
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>21 130</u> 15 830	<u>25 509</u> 18 196	<u>19 506</u> 15 830	<u>25 837</u> 15 830	<u>21 647</u> 18 196	<u>28 240</u> 18 196	<u>19 897</u> 15 830	<u>23 788</u> 15 830
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>21 305</u> 16 002	<u>25 710</u> 18 393	<u>19 681</u> 16 002	<u>26 011</u> 16 002	<u>21 848</u> 18 393	<u>28 441</u> 18 393	<u>20 071</u> 16 002	<u>23 963</u> 16 002
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>21 484</u> 16 178	<u>25 916</u> 18 596	<u>19 860</u> 16 178	<u>26 190</u> 16 178	<u>22 053</u> 18 596	<u>28 647</u> 18 596	<u>20 250</u> 16 178	<u>24 142</u> 16 178
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 853</u> 16 541	<u>26 340</u> 19 013	<u>20 229</u> 16 541	<u>26 559</u> 16 541	<u>22 478</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013	<u>20 619</u> 16 541	<u>24 511</u> 16 541
212-101-0900	7473-2010	3										

					-
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 498</u> 15 496
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 665</u> 15 661
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 016</u> 15 022
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 173</u> 15 177
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 334</u> 15 335
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 665</u> 15 661
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 837</u> 15 830
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 665</u> 15 661
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 837</u> 15 830
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 011</u> 16 002
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 190</u> 16 178
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 559</u> 16 541
212-101-0900	7473-2010 25	3			

							-	-	-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>20 627</u> 17 974	<u>23 045</u> 14 930	<u>23 693</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>21 562</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>20 519</u> 18 156	<u>23 613</u> 15 081	<u>24 295</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>22 052</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>20 627</u> 17 974	<u>23 045</u> 14 930	<u>23 693</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>21 562</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>20 519</u> 18 156	<u>23 613</u> 15 081	<u>24 295</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>22 052</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>20 899</u> 18 530	<u>23 928</u> 15 392	<u>24 611</u> 15 392	<u>25 392</u> 15 392	<u>22 368</u> 15 392	<u>25 392</u> 15 392	<u>25 392</u> 15 392
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 095</u> 18 723	<u>24 091</u> 15 552	<u>24 774</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552	<u>22 531</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>20 519</u> 18 156	<u>23 613</u> 15 081	<u>24 295</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>22 052</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>20 707</u> 18 341	<u>23 769</u> 15 235	<u>24 452</u> 15 235	<u>25 232</u> 15 235	<u>22 208</u> 15 235	<u>25 232</u> 15 235	<u>25 232</u> 15 235
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 095</u> 18 723	<u>24 091</u> 15 552	<u>24 774</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552	<u>22 531</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 295</u> 18 920	<u>24 258</u> 15 716	<u>24 940</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716	<u>22 697</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 295</u> 18 920	<u>24 258</u> 15 716	<u>24 940</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716	<u>22 697</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>21 500</u> 19 121	<u>24 428</u> 15 883	<u>25 110</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>22 867</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>19 887</u> 14 930	<u>24 933</u> 17 974	<u>18 339</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>21 188</u> 17 974	<u>27 528</u> 17 974	<u>18 734</u> 14 930	<u>22 489</u> 14 930
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>20 370</u> 15 081	<u>25 469</u> 18 156	<u>18 746</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>21 606</u> 18 156	<u>28 200</u> 18 156	<u>19 136</u> 15 081	<u>23 027</u> 15 081
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>19 887</u> 14 930	<u>24 933</u> 17 974	<u>18 339</u> 14 930	<u>24 435</u> 14 930	<u>21 188</u> 17 974	<u>27 528</u> 17 974	<u>18 734</u> 14 930	<u>22 489</u> 14 930
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>20 370</u> 15 081	<u>25 469</u> 18 156	<u>18 746</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>21 606</u> 18 156	<u>28 200</u> 18 156	<u>19 136</u> 15 081	<u>23 027</u> 15 081
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>20 685</u> 15 392	<u>25 849</u> 18 530	<u>19 061</u> 15 392	<u>25 392</u> 15 392	<u>21 987</u> 18 530	<u>28 580</u> 18 530	<u>19 452</u> 15 392	<u>23 343</u> 15 392
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>20 848</u> 15 552	<u>26 045</u> 18 723	<u>19 224</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552	<u>22 183</u> 18 723	<u>28 776</u> 18 723	<u>19 614</u> 15 552	<u>23 506</u> 15 552
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>20 370</u> 15 081	<u>25 469</u> 18 156	<u>18 746</u> 15 081	<u>25 076</u> 15 081	<u>21 606</u> 18 156	<u>28 200</u> 18 156	<u>19 136</u> 15 081	<u>23 027</u> 15 081
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>20 526</u> 15 235	<u>25 657</u> 18 341	<u>18 902</u> 15 235	<u>25 232</u> 15 235	<u>21 795</u> 18 341	<u>28 388</u> 18 341	<u>19 292</u> 15 235	<u>23 184</u> 15 235
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>20 848</u> 15 552	<u>26 045</u> 18 723	<u>19 224</u> 15 552	<u>25 554</u> 15 552	<u>22 183</u> 18 723	<u>28 776</u> 18 723	<u>19 614</u> 15 552	<u>23 506</u> 15 552
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 015</u> 15 716	<u>26 245</u> 18 920	<u>19 391</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716	<u>22 383</u> 18 920	<u>28 976</u> 18 920	<u>19 781</u> 15 716	<u>23 672</u> 15 716
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 015</u> 15 716	<u>26 245</u> 18 920	<u>19 391</u> 15 716	<u>25 721</u> 15 716	<u>22 383</u> 18 920	<u>28 976</u> 18 920	<u>19 781</u> 15 716	<u>23 672</u> 15 716
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>21 185</u> 15 883	<u>26 450</u> 19 121	<u>19 561</u> 15 883	<u>25 891</u> 15 883	<u>22 588</u> 19 121	<u>29 181</u> 19 121	<u>19 951</u> 15 883	<u>23 842</u> 15 883

					-
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 435</u> 14 930
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>25 076</u> 15 081
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>24 435</u> 14 930
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>25 076</u> 15 081
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 392</u> 15 392
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>25 554</u> 15 552
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>25 076</u> 15 081
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>25 232</u> 15 235
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>25 554</u> 15 552
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 721</u> 15 716
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 721</u> 15 716
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 891</u> 15 883

							-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>21 922</u> 19 537	<u>24 778</u> 16 228	<u>25 461</u> 16 228	<u>26 241</u> 16 228	<u>23 218</u> 16 228	<u>26 241</u> 16 228	<u>26 241</u> 16 228
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 752	<u>24 960</u> 16 406	<u>25 642</u> 16 406	<u>26 423</u> 16 406	<u>23 399</u> 16 406	<u>26 423</u> 16 406	<u>26 423</u> 16 406
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>21 607</u> 18 939	<u>23 803</u> 15 676	<u>24 452</u> 15 676	<u>25 193</u> 15 676	<u>22 321</u> 15 676	<u>25 193</u> 15 676	<u>25 193</u> 15 676
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>21 509</u> 19 130	<u>24 379</u> 15 835	<u>25 061</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>22 818</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>21 909</u> 19 524	<u>24 710</u> 16 161	<u>25 393</u> 16 161	<u>26 173</u> 16 161	<u>23 150</u> 16 161	<u>26 173</u> 16 161	<u>26 173</u> 16 161
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>24 881</u> 16 330	<u>25 564</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330	<u>23 321</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>21 509</u> 19 130	<u>24 379</u> 15 835	<u>25 061</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>22 818</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>21 707</u> 19 325	<u>24 543</u> 15 996	<u>25 226</u> 15 996	<u>26 006</u> 15 996	<u>22 982</u> 15 996	<u>26 006</u> 15 996	<u>26 006</u> 15 996
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>24 881</u> 16 330	<u>25 564</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330	<u>23 321</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>22 327</u> 19 935	<u>25 056</u> 16 501	<u>25 739</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501	<u>23 495</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>22 327</u> 19 935	<u>25 056</u> 16 501	<u>25 739</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501	<u>23 495</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>22 542</u> 20 147	<u>25 234</u> 16 677	<u>25 917</u> 16 677	<u>26 697</u> 16 677	<u>23 674</u> 16 677	<u>26 697</u> 16 677	<u>26 697</u> 16 677

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>21 535</u> 16 228	<u>26 872</u> 19 537	<u>19 911</u> 16 228	<u>26 241</u> 16 228	<u>23 010</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>20 301</u> 16 228	<u>24 193</u> 16 228
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>21 716</u> 16 406	<u>27 090</u> 19 752	<u>20 093</u> 16 406	<u>26 423</u> 16 406	<u>23 228</u> 19 752	<u>29 821</u> 19 752	<u>20 483</u> 16 406	<u>24 374</u> 16 406
212-101-1100	7473-2010 30	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>20 646</u> 15 676	<u>25 913</u> 18 939	<u>19 097</u> 15 676	<u>25 193</u> 15 676	<u>22 168</u> 18 939	<u>28 508</u> 18 939	<u>19 492</u> 15 676	<u>23 247</u> 15 676
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>21 136</u> 15 835	<u>26 459</u> 19 130	<u>19 512</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>22 596</u> 19 130	<u>29 190</u> 19 130	<u>19 902</u> 15 835	<u>23 793</u> 15 835
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>21 467</u> 16 161	<u>26 859</u> 19 524	<u>19 843</u> 16 161	<u>26 173</u> 16 161	<u>22 997</u> 19 524	<u>29 590</u> 19 524	<u>20 233</u> 16 161	<u>24 125</u> 16 161
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>21 638</u> 16 330	<u>27 066</u> 19 728	<u>20 014</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330	<u>23 203</u> 19 728	<u>29 797</u> 19 728	<u>20 405</u> 16 330	<u>24 296</u> 16 330
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>21 136</u> 15 835	<u>26 459</u> 19 130	<u>19 512</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>22 596</u> 19 130	<u>29 190</u> 19 130	<u>19 902</u> 15 835	<u>23 793</u> 15 835
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>21 300</u> 15 996	<u>26 657</u> 19 325	<u>19 676</u> 15 996	<u>26 006</u> 15 996	<u>22 794</u> 19 325	<u>29 388</u> 19 325	<u>20 066</u> 15 996	<u>23 958</u> 15 996
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>21 638</u> 16 330	<u>27 066</u> 19 728	<u>20 014</u> 16 330	<u>26 344</u> 16 330	<u>23 203</u> 19 728	<u>29 797</u> 19 728	<u>20 405</u> 16 330	<u>24 296</u> 16 330
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>21 813</u> 16 501	<u>27 277</u> 19 935	<u>20 189</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501	<u>23 414</u> 19 935	<u>30 008</u> 19 935	<u>20 579</u> 16 501	<u>24 471</u> 16 501
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>21 813</u> 16 501	<u>27 277</u> 19 935	<u>20 189</u> 16 501	<u>26 519</u> 16 501	<u>23 414</u> 19 935	<u>30 008</u> 19 935	<u>20 579</u> 16 501	<u>24 471</u> 16 501
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>21 991</u> 16 677	<u>27 492</u> 20 147	<u>20 367</u> 16 677	<u>26 697</u> 16 677	<u>23 630</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>20 758</u> 16 677	<u>24 649</u> 16 677

					-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 241</u> 16 228
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>26 423</u> 16 406
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 193</u> 15 676
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 842</u> 15 835
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 173</u> 16 161
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 344</u> 16 330
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 842</u> 15 835
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>26 006</u> 15 996
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 344</u> 16 330
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 519</u> 16 501
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 519</u> 16 501
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 697</u> 16 677

							-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>22 987</u> 20 585	<u>25 603</u> 17 040	<u>26 286</u> 17 040	<u>27 066</u> 17 040	<u>24 042</u> 17 040	<u>27 066</u> 17 040	<u>27 066</u> 17 040
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>23 217</u> 20 812	<u>25 793</u> 17 227	<u>26 476</u> 17 227	<u>27 256</u> 17 227	<u>24 232</u> 17 227	<u>27 256</u> 17 227	<u>27 256</u> 17 227
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>23 032</u> 20 341	<u>24 600</u> 16 460	<u>25 248</u> 16 460	<u>25 990</u> 16 460	<u>23 117</u> 16 460	<u>25 990</u> 16 460	<u>25 990</u> 16 460
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>22 948</u> 20 547	<u>25 183</u> 16 626	<u>25 866</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626	<u>23 622</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>23 379</u> 20 971	<u>25 531</u> 16 969	<u>26 214</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969	<u>23 971</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>23 601</u> 21 189	<u>25 711</u> 17 146	<u>26 394</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146	<u>24 150</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>22 948</u> 20 547	<u>25 183</u> 16 626	<u>25 866</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626	<u>23 622</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>23 161</u> 20 757	<u>25 355</u> 16 796	<u>26 038</u> 16 796	<u>26 818</u> 16 796	<u>23 795</u> 16 796	<u>26 818</u> 16 796	<u>26 818</u> 16 796
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>23 601</u> 21 189	<u>25 711</u> 17 146	<u>26 394</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146	<u>24 150</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>23 827</u> 21 412	<u>25 894</u> 17 327	<u>26 577</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327	<u>24 334</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>23 827</u> 21 412	<u>25 894</u> 17 327	<u>26 577</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327	<u>24 334</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>24 059</u> 21 640	<u>26 082</u> 17 511	<u>26 764</u> 17 511	<u>27 545</u> 17 511	<u>24 521</u> 17 511	<u>27 545</u> 17 511	<u>27 545</u> 17 511

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>22 360</u> 17 040	<u>27 937</u> 20 585	<u>20 736</u> 17 040	<u>27 066</u> 17 040	<u>24 075</u> 20 585	<u>30 668</u> 20 585	<u>21 126</u> 17 040	<u>25 018</u> 17 040
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>22 550</u> 17 227	<u>28 167</u> 20 812	<u>20 926</u> 17 227	<u>27 256</u> 17 227	<u>24 305</u> 20 812	<u>30 898</u> 20 812	<u>21 316</u> 17 227	<u>25 208</u> 17 227
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>21 442</u> 16 460	<u>27 338</u> 20 341	<u>19 894</u> 16 460	<u>25 990</u> 16 460	<u>23 593</u> 20 341	<u>29 933</u> 20 341	<u>20 289</u> 16 460	<u>24 044</u> 16 460
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>21 940</u> 16 626	<u>27 898</u> 20 547	<u>20 316</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626	<u>24 036</u> 20 547	<u>30 629</u> 20 547	<u>20 706</u> 16 626	<u>24 598</u> 16 626
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>22 288</u> 16 969	<u>28 329</u> 20 971	<u>20 664</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969	<u>24 466</u> 20 971	<u>31 060</u> 20 971	<u>21 054</u> 16 969	<u>24 946</u> 16 969
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>22 468</u> 17 146	<u>28 551</u> 21 189	<u>20 844</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146	<u>24 688</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>21 234</u> 17 146	<u>25 126</u> 17 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>21 940</u> 16 626	<u>27 898</u> 20 547	<u>20 316</u> 16 626	<u>26 646</u> 16 626	<u>24 036</u> 20 547	<u>30 629</u> 20 547	<u>20 706</u> 16 626	<u>24 598</u> 16 626
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>22 112</u> 16 796	<u>28 111</u> 20 757	<u>20 488</u> 16 796	<u>26 818</u> 16 796	<u>24 249</u> 20 757	<u>30 842</u> 20 757	<u>20 879</u> 16 796	<u>24 770</u> 16 796
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>22 468</u> 17 146	<u>28 551</u> 21 189	<u>20 844</u> 17 146	<u>27 174</u> 17 146	<u>24 688</u> 21 189	<u>31 282</u> 21 189	<u>21 234</u> 17 146	<u>25 126</u> 17 146
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>22 651</u> 17 327	<u>28 777</u> 21 412	<u>21 027</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327	<u>24 915</u> 21 412	<u>31 508</u> 21 412	<u>21 417</u> 17 327	<u>25 309</u> 17 327
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>22 651</u> 17 327	<u>28 777</u> 21 412	<u>21 027</u> 17 327	<u>27 357</u> 17 327	<u>24 915</u> 21 412	<u>31 508</u> 21 412	<u>21 417</u> 17 327	<u>25 309</u> 17 327
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>22 839</u> 17 511	<u>29 009</u> 21 640	<u>21 215</u> 17 511	<u>27 545</u> 17 511	<u>25 146</u> 21 640	<u>31 740</u> 21 640	<u>21 605</u> 17 511	<u>25 496</u> 17 511

					-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 066</u> 17 040
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>27 256</u> 17 227
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>25 990</u> 16 460
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 646</u> 16 626
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 994</u> 16 969
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>27 174</u> 17 146
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 646</u> 16 626
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 818</u> 16 796
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>27 174</u> 17 146
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>27 357</u> 17 327
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>27 357</u> 17 327
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 545</u> 17 511

							-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>24 537</u> 22 110	<u>26 468</u> 17 892	<u>27 151</u> 17 892	<u>27 931</u> 17 892	<u>24 908</u> 17 892	<u>27 931</u> 17 892	<u>27 931</u> 17 892
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>24 784</u> 22 353	<u>26 668</u> 18 088	<u>27 351</u> 18 088	<u>28 131</u> 18 088	<u>25 108</u> 18 088	<u>28 131</u> 18 088	<u>28 131</u> 18 088
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>23 652</u> 20 952	<u>25 436</u> 17 283	<u>26 084</u> 17 283	<u>26 826</u> 17 283	<u>23 953</u> 17 283	<u>26 826</u> 17 283	<u>26 826</u> 17 283
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>23 575</u> 21 163	<u>26 028</u> 17 458	<u>26 710</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>24 467</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 018</u> 21 600	<u>26 393</u> 17 818	<u>27 076</u> 17 818	<u>27 856</u> 17 818	<u>24 833</u> 17 818	<u>27 856</u> 17 818	<u>27 856</u> 17 818
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>24 246</u> 21 825	<u>26 582</u> 18 003	<u>27 265</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003	<u>25 021</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>23 575</u> 21 163	<u>26 028</u> 17 458	<u>26 710</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>24 467</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>23 794</u> 21 379	<u>26 209</u> 17 636	<u>26 891</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>24 648</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>24 246</u> 21 825	<u>26 582</u> 18 003	<u>27 265</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003	<u>25 021</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 054	<u>26 775</u> 18 193	<u>27 457</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>25 214</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 054	<u>26 775</u> 18 193	<u>27 457</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>25 214</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>24 718</u> 22 289	<u>26 971</u> 18 386	<u>27 654</u> 18 386	<u>28 434</u> 18 386	<u>25 411</u> 18 386	<u>28 434</u> 18 386	<u>28 434</u> 18 386

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>23 225</u> 17 892	<u>29 487</u> 22 110	<u>21 601</u> 17 892	<u>27 931</u> 17 892	<u>25 624</u> 22 110	<u>32 218</u> 22 110	<u>21 991</u> 17 892	<u>25 883</u> 17 892
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>23 425</u> 18 088	<u>29 733</u> 22 353	<u>21 801</u> 18 088	<u>28 131</u> 18 088	<u>25 871</u> 22 353	<u>32 464</u> 22 353	<u>22 191</u> 18 088	<u>26 083</u> 18 088
212-101-1300	7473-2010 40	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>22 278</u> 17 283	<u>27 958</u> 20 952	<u>20 730</u> 17 283	<u>26 826</u> 17 283	<u>24 213</u> 20 952	<u>30 553</u> 20 952	<u>21 125</u> 17 283	<u>24 880</u> 17 283
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>22 785</u> 17 458	<u>28 525</u> 21 163	<u>21 161</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>24 662</u> 21 163	<u>31 256</u> 21 163	<u>21 551</u> 17 458	<u>25 442</u> 17 458
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>23 150</u> 17 818	<u>28 968</u> 21 600	<u>21 526</u> 17 818	<u>27 856</u> 17 818	<u>25 105</u> 21 600	<u>31 699</u> 21 600	<u>21 917</u> 17 818	<u>25 808</u> 17 818
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>23 339</u> 18 003	<u>29 196</u> 21 825	<u>21 715</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003	<u>25 334</u> 21 825	<u>31 927</u> 21 825	<u>22 105</u> 18 003	<u>25 997</u> 18 003
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>22 785</u> 17 458	<u>28 525</u> 21 163	<u>21 161</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>24 662</u> 21 163	<u>31 256</u> 21 163	<u>21 551</u> 17 458	<u>25 442</u> 17 458
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>22 966</u> 17 636	<u>28 744</u> 21 379	<u>21 342</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>24 881</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>21 732</u> 17 636	<u>25 623</u> 17 636
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>23 339</u> 18 003	<u>29 196</u> 21 825	<u>21 715</u> 18 003	<u>28 045</u> 18 003	<u>25 334</u> 21 825	<u>31 927</u> 21 825	<u>22 105</u> 18 003	<u>25 997</u> 18 003
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>23 531</u> 18 193	<u>29 430</u> 22 054	<u>21 907</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>25 567</u> 22 054	<u>32 161</u> 22 054	<u>22 298</u> 18 193	<u>26 189</u> 18 193
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>23 531</u> 18 193	<u>29 430</u> 22 054	<u>21 907</u> 18 193	<u>28 238</u> 18 193	<u>25 567</u> 22 054	<u>32 161</u> 22 054	<u>22 298</u> 18 193	<u>26 189</u> 18 193
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>23 728</u> 18 386	<u>29 668</u> 22 289	<u>22 104</u> 18 386	<u>28 434</u> 18 386	<u>25 806</u> 22 289	<u>32 399</u> 22 289	<u>22 494</u> 18 386	<u>26 386</u> 18 386

					-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>27 931</u> 17 892
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>28 131</u> 18 088
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>26 826</u> 17 283
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 491</u> 17 458
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 856</u> 17 818
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 045</u> 18 003
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 491</u> 17 458
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 672</u> 17 636
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 045</u> 18 003
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 238</u> 18 193
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 238</u> 18 193
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 434</u> 18 386

							-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 211</u> 22 774	<u>27 377</u> 18 786	<u>28 060</u> 18 786	<u>28 840</u> 18 786	<u>25 817</u> 18 786	<u>28 840</u> 18 786	<u>28 840</u> 18 786
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>25 465</u> 23 024	<u>27 587</u> 18 993	<u>28 270</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993	<u>26 026</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>24 291</u> 21 580	<u>27 192</u> 19 012	<u>27 840</u> 19 012	<u>28 582</u> 19 012	<u>25 709</u> 19 012	<u>28 582</u> 19 012	<u>28 582</u> 19 012
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 798	<u>27 801</u> 19 204	<u>28 484</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204	<u>26 241</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>24 676</u> 22 248	<u>28 204</u> 19 600	<u>28 886</u> 19 600	<u>29 667</u> 19 600	<u>26 643</u> 19 600	<u>29 667</u> 19 600	<u>29 667</u> 19 600
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 479	<u>28 411</u> 19 804	<u>29 094</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804	<u>26 851</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 798	<u>27 801</u> 19 204	<u>28 484</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204	<u>26 241</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>24 446</u> 22 021	<u>28 001</u> 19 400	<u>28 683</u> 19 400	<u>29 464</u> 19 400	<u>26 440</u> 19 400	<u>29 464</u> 19 400	<u>29 464</u> 19 400
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 479	<u>28 411</u> 19 804	<u>29 094</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804	<u>26 851</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>25 152</u> 22 716	<u>28 623</u> 20 012	<u>29 306</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012	<u>27 062</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>25 152</u> 22 716	<u>28 623</u> 20 012	<u>29 306</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012	<u>27 062</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>25 398</u> 22 958	<u>28 839</u> 20 225	<u>29 522</u> 20 225	<u>30 302</u> 20 225	<u>27 279</u> 20 225	<u>30 302</u> 20 225	<u>30 302</u> 20 225

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>24 134</u> 18 786	<u>30 161</u> 22 774	<u>22 510</u> 18 786	<u>28 840</u> 18 786	<u>26 298</u> 22 774	<u>32 892</u> 22 774	<u>22 900</u> 18 786	<u>26 792</u> 18 786
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>24 344</u> 18 993	<u>30 415</u> 23 024	<u>22 720</u> 18 993	<u>29 050</u> 18 993	<u>26 552</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>23 110</u> 18 993	<u>27 002</u> 18 993
212-101-1400	7473-2010 45	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>24 034</u> 19 012	<u>28 597</u> 21 580	<u>22 486</u> 19 012	<u>28 582</u> 19 012	<u>24 852</u> 21 580	<u>31 191</u> 21 580	<u>22 881</u> 19 012	<u>26 636</u> 19 012
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>24 558</u> 19 204	<u>29 170</u> 21 798	<u>22 934</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204	<u>25 307</u> 21 798	<u>31 901</u> 21 798	<u>23 325</u> 19 204	<u>27 216</u> 19 204
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>24 961</u> 19 600	<u>29 626</u> 22 248	<u>23 337</u> 19 600	<u>29 667</u> 19 600	<u>25 764</u> 22 248	<u>32 357</u> 22 248	<u>23 727</u> 19 600	<u>27 618</u> 19 600
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>25 168</u> 19 804	<u>29 862</u> 22 479	<u>23 544</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804	<u>25 999</u> 22 479	<u>32 593</u> 22 479	<u>23 934</u> 19 804	<u>27 826</u> 19 804
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>24 558</u> 19 204	<u>29 170</u> 21 798	<u>22 934</u> 19 204	<u>29 264</u> 19 204	<u>25 307</u> 21 798	<u>31 901</u> 21 798	<u>23 325</u> 19 204	<u>27 216</u> 19 204
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>24 757</u> 19 400	<u>29 396</u> 22 021	<u>23 133</u> 19 400	<u>29 464</u> 19 400	<u>25 533</u> 22 021	<u>32 127</u> 22 021	<u>23 524</u> 19 400	<u>27 415</u> 19 400
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>25 168</u> 19 804	<u>29 862</u> 22 479	<u>23 544</u> 19 804	<u>29 874</u> 19 804	<u>25 999</u> 22 479	<u>32 593</u> 22 479	<u>23 934</u> 19 804	<u>27 826</u> 19 804
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>25 380</u> 20 012	<u>30 102</u> 22 716	<u>23 756</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012	<u>26 240</u> 22 716	<u>32 833</u> 22 716	<u>24 146</u> 20 012	<u>28 038</u> 20 012
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>25 380</u> 20 012	<u>30 102</u> 22 716	<u>23 756</u> 20 012	<u>30 086</u> 20 012	<u>26 240</u> 22 716	<u>32 833</u> 22 716	<u>24 146</u> 20 012	<u>28 038</u> 20 012
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>25 596</u> 20 225	<u>30 348</u> 22 958	<u>23 972</u> 20 225	<u>30 302</u> 20 225	<u>26 485</u> 22 958	<u>33 079</u> 22 958	<u>24 362</u> 20 225	<u>28 254</u> 20 225

					-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 840</u> 18 786
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 050</u> 18 993
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>28 582</u> 19 012
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 264</u> 19 204
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>29 667</u> 19 600
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>29 874</u> 19 804
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 264</u> 19 204
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 464</u> 19 400
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>29 874</u> 19 804
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 086</u> 20 012
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 086</u> 20 012
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 302</u> 20 225

							-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>25 905</u> 23 457	<u>29 286</u> 20 665	<u>29 969</u> 20 665	<u>30 749</u> 20 665	<u>27 725</u> 20 665	<u>30 749</u> 20 665	<u>30 749</u> 20 665
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 715	<u>29 517</u> 20 892	<u>30 199</u> 20 892	<u>30 980</u> 20 892	<u>27 956</u> 20 892	<u>30 980</u> 20 892	<u>30 980</u> 20 892
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>14 647</u> 12 088	<u>19 634</u> 11 572	<u>20 282</u> 11 572	<u>21 023</u> 11 572	<u>18 151</u> 11 572	<u>21 023</u> 11 572	<u>21 023</u> 11 572
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 261</u> 12 693	<u>19 919</u> 11 853	<u>20 567</u> 11 853	<u>21 309</u> 11 853	<u>18 436</u> 11 853	<u>21 309</u> 11 853	<u>21 309</u> 11 853
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>15 906</u> 13 327	<u>19 990</u> 11 923	<u>20 639</u> 11 923	<u>21 380</u> 11 923	<u>18 507</u> 11 923	<u>21 380</u> 11 923	<u>21 380</u> 11 923
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>15 750</u> 13 462	<u>20 527</u> 12 044	<u>21 210</u> 12 044	<u>21 990</u> 12 044	<u>18 966</u> 12 044	<u>21 990</u> 12 044	<u>21 990</u> 12 044
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>15 889</u> 13 599	<u>20 652</u> 12 166	<u>21 334</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166	<u>19 091</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>16 032</u> 13 739	<u>20 779</u> 12 292	<u>21 462</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>19 219</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 326</u> 14 029	<u>21 042</u> 12 551	<u>21 725</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>19 481</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 477</u> 14 178	<u>21 178</u> 12 684	<u>21 860</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>19 617</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>26 043</u> 20 665	<u>30 855</u> 23 457	<u>24 419</u> 20 665	<u>30 749</u> 20 665	<u>26 992</u> 23 457	<u>33 586</u> 23 457	<u>24 809</u> 20 665	<u>28 701</u> 20 665
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>26 274</u> 20 892	<u>31 117</u> 23 715	<u>24 650</u> 20 892	<u>30 980</u> 20 892	<u>27 254</u> 23 715	<u>33 848</u> 23 715	<u>25 040</u> 20 892	<u>28 931</u> 20 892
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>16 476</u> 11 572	<u>18 953</u> 12 088	<u>14 927</u> 11 572	<u>21 023</u> 11 572	<u>15 208</u> 12 088	<u>21 547</u> 12 088	<u>15 323</u> 11 572	<u>19 078</u> 11 572
212-101-1600	5, 7473-2010	3										
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>16 761</u> 11 853	<u>19 567</u> 12 693	<u>15 213</u> 11 853	<u>21 309</u> 11 853	<u>15 822</u> 12 693	<u>22 162</u> 12 693	<u>15 608</u> 11 853	<u>19 363</u> 11 853
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>16 832</u> 11 923	<u>20 212</u> 13 327	<u>15 284</u> 11 923	<u>21 380</u> 11 923	<u>16 466</u> 13 327	<u>22 806</u> 13 327	<u>15 679</u> 11 923	<u>19 434</u> 11 923
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>17 284</u> 12 044	<u>20 700</u> 13 462	<u>15 660</u> 12 044	<u>21 990</u> 12 044	<u>16 837</u> 13 462	<u>23 431</u> 13 462	<u>16 050</u> 12 044	<u>19 942</u> 12 044
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>17 409</u> 12 166	<u>20 839</u> 13 599	<u>15 785</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166	<u>16 977</u> 13 599	<u>23 570</u> 13 599	<u>16 175</u> 12 166	<u>20 066</u> 12 166
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>17 536</u> 12 292	<u>20 982</u> 13 739	<u>15 912</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>17 119</u> 13 739	<u>23 713</u> 13 739	<u>16 302</u> 12 292	<u>20 194</u> 12 292
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>17 799</u> 12 551	<u>21 276</u> 14 029	<u>16 175</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>17 413</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>16 565</u> 12 551	<u>20 457</u> 12 551
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>17 935</u> 12 684	<u>21 427</u> 14 178	<u>16 311</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>17 565</u> 14 178	<u>24 158</u> 14 178	<u>16 701</u> 12 684	<u>20 592</u> 12 684

					-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>30 749</u> 20 665
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>30 980</u> 20 892
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 023</u> 11 572
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 309</u> 11 853
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 380</u> 11 923
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 990</u> 12 044
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 115</u> 12 166
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 242</u> 12 292
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 505</u> 12 551
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 641</u> 12 684

							-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>15 889</u> 13 599	<u>20 652</u> 12 166	<u>21 334</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166	<u>19 091</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>16 032</u> 13 739	<u>20 779</u> 12 292	<u>21 462</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>19 219</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 177</u> 13 882	<u>20 909</u> 12 420	<u>21 592</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>19 349</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 477</u> 14 178	<u>21 178</u> 12 684	<u>21 860</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>19 617</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>16 632</u> 14 330	<u>21 316</u> 12 821	<u>21 999</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821	<u>19 756</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>16 032</u> 13 739	<u>20 779</u> 12 292	<u>21 462</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>19 219</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 177</u> 13 882	<u>20 909</u> 12 420	<u>21 592</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>19 349</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 326</u> 14 029	<u>21 042</u> 12 551	<u>21 725</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>19 481</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>16 632</u> 14 330	<u>21 316</u> 12 821	<u>21 999</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821	<u>19 756</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>16 790</u> 14 486	<u>21 458</u> 12 960	<u>22 141</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960	<u>19 897</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 177</u> 13 882	<u>20 909</u> 12 420	<u>21 592</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>19 349</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 326</u> 14 029	<u>21 042</u> 12 551	<u>21 725</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>19 481</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 477</u> 14 178	<u>21 178</u> 12 684	<u>21 860</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>19 617</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>17 409</u> 12 166	<u>20 839</u> 13 599	<u>15 785</u> 12 166	<u>22 115</u> 12 166	<u>16 977</u> 13 599	<u>23 570</u> 13 599	<u>16 175</u> 12 166	<u>20 066</u> 12 166
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>17 536</u> 12 292	<u>20 982</u> 13 739	<u>15 912</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>17 119</u> 13 739	<u>23 713</u> 13 739	<u>16 302</u> 12 292	<u>20 194</u> 12 292
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>17 666</u> 12 420	<u>21 127</u> 13 882	<u>16 042</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>17 265</u> 13 882	<u>23 858</u> 13 882	<u>16 432</u> 12 420	<u>20 324</u> 12 420
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>17 935</u> 12 684	<u>21 427</u> 14 178	<u>16 311</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>17 565</u> 14 178	<u>24 158</u> 14 178	<u>16 701</u> 12 684	<u>20 592</u> 12 684
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>18 073</u> 12 821	<u>21 582</u> 14 330	<u>16 449</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821	<u>17 720</u> 14 330	<u>24 313</u> 14 330	<u>16 839</u> 12 821	<u>20 731</u> 12 821
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>17 536</u> 12 292	<u>20 982</u> 13 739	<u>15 912</u> 12 292	<u>22 242</u> 12 292	<u>17 119</u> 13 739	<u>23 713</u> 13 739	<u>16 302</u> 12 292	<u>20 194</u> 12 292
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>17 666</u> 12 420	<u>21 127</u> 13 882	<u>16 042</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>17 265</u> 13 882	<u>23 858</u> 13 882	<u>16 432</u> 12 420	<u>20 324</u> 12 420
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>17 799</u> 12 551	<u>21 276</u> 14 029	<u>16 175</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>17 413</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>16 565</u> 12 551	<u>20 457</u> 12 551
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>18 073</u> 12 821	<u>21 582</u> 14 330	<u>16 449</u> 12 821	<u>22 779</u> 12 821	<u>17 720</u> 14 330	<u>24 313</u> 14 330	<u>16 839</u> 12 821	<u>20 731</u> 12 821
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>18 215</u> 12 960	<u>21 740</u> 14 486	<u>16 591</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960	<u>17 878</u> 14 486	<u>24 471</u> 14 486	<u>16 981</u> 12 960	<u>20 873</u> 12 960
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>17 666</u> 12 420	<u>21 127</u> 13 882	<u>16 042</u> 12 420	<u>22 372</u> 12 420	<u>17 265</u> 13 882	<u>23 858</u> 13 882	<u>16 432</u> 12 420	<u>20 324</u> 12 420
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>17 799</u> 12 551	<u>21 276</u> 14 029	<u>16 175</u> 12 551	<u>22 505</u> 12 551	<u>17 413</u> 14 029	<u>24 007</u> 14 029	<u>16 565</u> 12 551	<u>20 457</u> 12 551
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>17 935</u> 12 684	<u>21 427</u> 14 178	<u>16 311</u> 12 684	<u>22 641</u> 12 684	<u>17 565</u> 14 178	<u>24 158</u> 14 178	<u>16 701</u> 12 684	<u>20 592</u> 12 684

					-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 115</u> 12 166
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 242</u> 12 292
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 372</u> 12 420
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 641</u> 12 684
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 779</u> 12 821
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 242</u> 12 292
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 372</u> 12 420
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 505</u> 12 551
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 779</u> 12 821
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 921</u> 12 960
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 372</u> 12 420
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 505</u> 12 551
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 641</u> 12 684

							-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>16 790</u> 14 486	<u>21 458</u> 12 960	<u>22 141</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960	<u>19 897</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>16 952</u> 14 645	<u>21 602</u> 13 102	<u>22 285</u> 13 102	<u>23 066</u> 13 102	<u>20 042</u> 13 102	<u>23 066</u> 13 102	<u>23 066</u> 13 102
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 351</u> 13 766	<u>20 346</u> 12 274	<u>20 995</u> 12 274	<u>21 736</u> 12 274	<u>18 864</u> 12 274	<u>21 736</u> 12 274	<u>21 736</u> 12 274
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 200</u> 13 905	<u>20 887</u> 12 398	<u>21 569</u> 12 398	<u>22 350</u> 12 398	<u>19 326</u> 12 398	<u>22 350</u> 12 398	<u>22 350</u> 12 398
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 344</u> 14 046	<u>21 015</u> 12 524	<u>21 698</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524	<u>19 455</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 191	<u>21 146</u> 12 653	<u>21 829</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>19 586</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>21 417</u> 12 920	<u>22 100</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>19 856</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>16 951</u> 14 644	<u>21 557</u> 13 057	<u>22 239</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>19 996</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 344</u> 14 046	<u>21 015</u> 12 524	<u>21 698</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524	<u>19 455</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 191	<u>21 146</u> 12 653	<u>21 829</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>19 586</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 641</u> 14 339	<u>21 280</u> 12 785	<u>21 963</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>19 720</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>16 951</u> 14 644	<u>21 557</u> 13 057	<u>22 239</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>19 996</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>18 215</u> 12 960	<u>21 740</u> 14 486	<u>16 591</u> 12 960	<u>22 921</u> 12 960	<u>17 878</u> 14 486	<u>24 471</u> 14 486	<u>16 981</u> 12 960	<u>20 873</u> 12 960
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>18 359</u> 13 102	<u>21 902</u> 14 645	<u>16 735</u> 13 102	<u>23 066</u> 13 102	<u>18 040</u> 14 645	<u>24 633</u> 14 645	<u>17 126</u> 13 102	<u>21 017</u> 13 102
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>17 188</u> 12 274	<u>20 657</u> 13 766	<u>15 640</u> 12 274	<u>21 736</u> 12 274	<u>16 912</u> 13 766	<u>23 252</u> 13 766	<u>16 035</u> 12 274	<u>19 790</u> 12 274
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>17 644</u> 12 398	<u>21 150</u> 13 905	<u>16 020</u> 12 398	<u>22 350</u> 12 398	<u>17 287</u> 13 905	<u>23 881</u> 13 905	<u>16 410</u> 12 398	<u>20 301</u> 12 398
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>17 772</u> 12 524	<u>21 294</u> 14 046	<u>16 148</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524	<u>17 431</u> 14 046	<u>24 025</u> 14 046	<u>16 538</u> 12 524	<u>20 430</u> 12 524
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>17 903</u> 12 653	<u>21 441</u> 14 191	<u>16 279</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>17 579</u> 14 191	<u>24 172</u> 14 191	<u>16 669</u> 12 653	<u>20 561</u> 12 653
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>18 174</u> 12 920	<u>21 744</u> 14 490	<u>16 550</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>17 882</u> 14 490	<u>24 475</u> 14 490	<u>16 940</u> 12 920	<u>20 832</u> 12 920
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>18 314</u> 13 057	<u>21 901</u> 14 644	<u>16 690</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>18 039</u> 14 644	<u>24 632</u> 14 644	<u>17 080</u> 13 057	<u>20 971</u> 13 057
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>17 772</u> 12 524	<u>21 294</u> 14 046	<u>16 148</u> 12 524	<u>22 478</u> 12 524	<u>17 431</u> 14 046	<u>24 025</u> 14 046	<u>16 538</u> 12 524	<u>20 430</u> 12 524
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>17 903</u> 12 653	<u>21 441</u> 14 191	<u>16 279</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>17 579</u> 14 191	<u>24 172</u> 14 191	<u>16 669</u> 12 653	<u>20 561</u> 12 653
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>18 037</u> 12 785	<u>21 591</u> 14 339	<u>16 413</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>17 729</u> 14 339	<u>24 322</u> 14 339	<u>16 803</u> 12 785	<u>20 695</u> 12 785
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>18 314</u> 13 057	<u>21 901</u> 14 644	<u>16 690</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>18 039</u> 14 644	<u>24 632</u> 14 644	<u>17 080</u> 13 057	<u>20 971</u> 13 057

					-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 921</u> 12 960
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 066</u> 13 102
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 736</u> 12 274
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 350</u> 12 398
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 478</u> 12 524
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 609</u> 12 653
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 880</u> 12 920
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 020</u> 13 057
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 478</u> 12 524
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 609</u> 12 653
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 743</u> 12 785
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 020</u> 13 057

							-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 111</u> 14 802	<u>21 699</u> 13 198	<u>22 382</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198	<u>20 139</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 191	<u>21 146</u> 12 653	<u>21 829</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>19 586</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 641</u> 14 339	<u>21 280</u> 12 785	<u>21 963</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>19 720</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>21 417</u> 12 920	<u>22 100</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>19 856</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 111</u> 14 802	<u>21 699</u> 13 198	<u>22 382</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198	<u>20 139</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 275</u> 14 963	<u>21 845</u> 13 341	<u>22 528</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341	<u>20 285</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 641</u> 14 339	<u>21 280</u> 12 785	<u>21 963</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>19 720</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>21 417</u> 12 920	<u>22 100</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>19 856</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>16 951</u> 14 644	<u>21 557</u> 13 057	<u>22 239</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>19 996</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 275</u> 14 963	<u>21 845</u> 13 341	<u>22 528</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341	<u>20 285</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 442</u> 15 127	<u>21 994</u> 13 488	<u>22 677</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>20 433</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 351</u> 13 766	<u>20 702</u> 12 624	<u>21 351</u> 12 624	<u>22 092</u> 12 624	<u>19 220</u> 12 624	<u>22 092</u> 12 624	<u>22 092</u> 12 624

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>18 456</u> 13 198	<u>22 061</u> 14 802	<u>16 832</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198	<u>18 199</u> 14 802	<u>24 792</u> 14 802	<u>17 222</u> 13 198	<u>21 114</u> 13 198
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>17 903</u> 12 653	<u>21 441</u> 14 191	<u>16 279</u> 12 653	<u>22 609</u> 12 653	<u>17 579</u> 14 191	<u>24 172</u> 14 191	<u>16 669</u> 12 653	<u>20 561</u> 12 653
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>18 037</u> 12 785	<u>21 591</u> 14 339	<u>16 413</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>17 729</u> 14 339	<u>24 322</u> 14 339	<u>16 803</u> 12 785	<u>20 695</u> 12 785
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>18 174</u> 12 920	<u>21 744</u> 14 490	<u>16 550</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>17 882</u> 14 490	<u>24 475</u> 14 490	<u>16 940</u> 12 920	<u>20 832</u> 12 920
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>18 456</u> 13 198	<u>22 061</u> 14 802	<u>16 832</u> 13 198	<u>23 162</u> 13 198	<u>18 199</u> 14 802	<u>24 792</u> 14 802	<u>17 222</u> 13 198	<u>21 114</u> 13 198
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>18 602</u> 13 341	<u>22 225</u> 14 963	<u>16 978</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341	<u>18 362</u> 14 963	<u>24 956</u> 14 963	<u>17 368</u> 13 341	<u>21 260</u> 13 341
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>18 037</u> 12 785	<u>21 591</u> 14 339	<u>16 413</u> 12 785	<u>22 743</u> 12 785	<u>17 729</u> 14 339	<u>24 322</u> 14 339	<u>16 803</u> 12 785	<u>20 695</u> 12 785
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>18 174</u> 12 920	<u>21 744</u> 14 490	<u>16 550</u> 12 920	<u>22 880</u> 12 920	<u>17 882</u> 14 490	<u>24 475</u> 14 490	<u>16 940</u> 12 920	<u>20 832</u> 12 920
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>18 314</u> 13 057	<u>21 901</u> 14 644	<u>16 690</u> 13 057	<u>23 020</u> 13 057	<u>18 039</u> 14 644	<u>24 632</u> 14 644	<u>17 080</u> 13 057	<u>20 971</u> 13 057
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>18 602</u> 13 341	<u>22 225</u> 14 963	<u>16 978</u> 13 341	<u>23 308</u> 13 341	<u>18 362</u> 14 963	<u>24 956</u> 14 963	<u>17 368</u> 13 341	<u>21 260</u> 13 341
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>18 751</u> 13 488	<u>22 392</u> 15 127	<u>17 127</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>18 529</u> 15 127	<u>25 123</u> 15 127	<u>17 517</u> 13 488	<u>21 409</u> 13 488
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>17 545</u> 12 624	<u>20 657</u> 13 766	<u>15 996</u> 12 624	<u>22 092</u> 12 624	<u>16 912</u> 13 766	<u>23 252</u> 13 766	<u>16 391</u> 12 624	<u>20 147</u> 12 624

					-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 162</u> 13 198
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 609</u> 12 653
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 743</u> 12 785
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 880</u> 12 920
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 162</u> 13 198
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 308</u> 13 341
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 743</u> 12 785
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 880</u> 12 920
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 020</u> 13 057
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 308</u> 13 341
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 457</u> 13 488
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 092</u> 12 624

							-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 200</u> 13 905	<u>21 247</u> 12 752	<u>21 929</u> 12 752	<u>22 710</u> 12 752	<u>19 686</u> 12 752	<u>22 710</u> 12 752	<u>22 710</u> 12 752
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 344</u> 14 046	<u>21 379</u> 12 882	<u>22 062</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882	<u>19 818</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 191	<u>21 514</u> 13 015	<u>22 196</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>19 953</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>21 792</u> 13 289	<u>22 475</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>20 232</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>16 951</u> 14 644	<u>21 936</u> 13 430	<u>22 618</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>20 375</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 344</u> 14 046	<u>21 379</u> 12 882	<u>22 062</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882	<u>19 818</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 191	<u>21 514</u> 13 015	<u>22 196</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>19 953</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 641</u> 14 339	<u>21 651</u> 13 150	<u>22 334</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>20 091</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>16 951</u> 14 644	<u>21 936</u> 13 430	<u>22 618</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>20 375</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 111</u> 14 802	<u>22 082</u> 13 575	<u>22 765</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575	<u>20 522</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 191	<u>21 514</u> 13 015	<u>22 196</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>19 953</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 641</u> 14 339	<u>21 651</u> 13 150	<u>22 334</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>20 091</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>21 792</u> 13 289	<u>22 475</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>20 232</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>18 003</u> 12 752	<u>21 150</u> 13 905	<u>16 380</u> 12 752	<u>22 710</u> 12 752	<u>17 287</u> 13 905	<u>23 881</u> 13 905	<u>16 770</u> 12 752	<u>20 661</u> 12 752
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>18 136</u> 12 882	<u>21 294</u> 14 046	<u>16 512</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882	<u>17 431</u> 14 046	<u>24 025</u> 14 046	<u>16 902</u> 12 882	<u>20 794</u> 12 882
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>18 271</u> 13 015	<u>21 441</u> 14 191	<u>16 647</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>17 579</u> 14 191	<u>24 172</u> 14 191	<u>17 037</u> 13 015	<u>20 928</u> 13 015
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>18 549</u> 13 289	<u>21 744</u> 14 490	<u>16 925</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>17 882</u> 14 490	<u>24 475</u> 14 490	<u>17 315</u> 13 289	<u>21 207</u> 13 289
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>18 693</u> 13 430	<u>21 901</u> 14 644	<u>17 069</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>18 039</u> 14 644	<u>24 632</u> 14 644	<u>17 459</u> 13 430	<u>21 350</u> 13 430
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>18 136</u> 12 882	<u>21 294</u> 14 046	<u>16 512</u> 12 882	<u>22 842</u> 12 882	<u>17 431</u> 14 046	<u>24 025</u> 14 046	<u>16 902</u> 12 882	<u>20 794</u> 12 882
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>18 271</u> 13 015	<u>21 441</u> 14 191	<u>16 647</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>17 579</u> 14 191	<u>24 172</u> 14 191	<u>17 037</u> 13 015	<u>20 928</u> 13 015
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>18 408</u> 13 150	<u>21 591</u> 14 339	<u>16 784</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>17 729</u> 14 339	<u>24 322</u> 14 339	<u>17 175</u> 13 150	<u>21 066</u> 13 150
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>18 693</u> 13 430	<u>21 901</u> 14 644	<u>17 069</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>18 039</u> 14 644	<u>24 632</u> 14 644	<u>17 459</u> 13 430	<u>21 350</u> 13 430
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>18 839</u> 13 575	<u>22 061</u> 14 802	<u>17 215</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575	<u>18 199</u> 14 802	<u>24 792</u> 14 802	<u>17 606</u> 13 575	<u>21 497</u> 13 575
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>18 271</u> 13 015	<u>21 441</u> 14 191	<u>16 647</u> 13 015	<u>22 977</u> 13 015	<u>17 579</u> 14 191	<u>24 172</u> 14 191	<u>17 037</u> 13 015	<u>20 928</u> 13 015
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>18 408</u> 13 150	<u>21 591</u> 14 339	<u>16 784</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>17 729</u> 14 339	<u>24 322</u> 14 339	<u>17 175</u> 13 150	<u>21 066</u> 13 150
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>18 549</u> 13 289	<u>21 744</u> 14 490	<u>16 925</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>17 882</u> 14 490	<u>24 475</u> 14 490	<u>17 315</u> 13 289	<u>21 207</u> 13 289

					-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 710</u> 12 752
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 842</u> 12 882
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 977</u> 13 015
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 255</u> 13 289
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 399</u> 13 430
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 842</u> 12 882
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 977</u> 13 015
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 114</u> 13 150
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 399</u> 13 430
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 545</u> 13 575
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 977</u> 13 015
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 114</u> 13 150
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 255</u> 13 289

							-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 111</u> 14 802	<u>22 082</u> 13 575	<u>22 765</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575	<u>20 522</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 275</u> 14 963	<u>22 232</u> 13 722	<u>22 915</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>20 672</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 641</u> 14 339	<u>21 651</u> 13 150	<u>22 334</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>20 091</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>21 792</u> 13 289	<u>22 475</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>20 232</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>16 951</u> 14 644	<u>21 936</u> 13 430	<u>22 618</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>20 375</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 275</u> 14 963	<u>22 232</u> 13 722	<u>22 915</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>20 672</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 442</u> 15 127	<u>22 386</u> 13 873	<u>23 068</u> 13 873	<u>23 849</u> 13 873	<u>20 825</u> 13 873	<u>23 849</u> 13 873	<u>23 849</u> 13 873
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>17 955</u> 15 344	<u>21 344</u> 13 256	<u>21 992</u> 13 256	<u>22 734</u> 13 256	<u>19 861</u> 13 256	<u>22 734</u> 13 256	<u>22 734</u> 13 256
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>17 819</u> 15 499	<u>21 894</u> 13 390	<u>22 577</u> 13 390	<u>23 357</u> 13 390	<u>20 334</u> 13 390	<u>23 357</u> 13 390	<u>23 357</u> 13 390
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>17 980</u> 15 657	<u>22 033</u> 13 526	<u>22 716</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526	<u>20 473</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>18 144</u> 15 818	<u>22 175</u> 13 666	<u>22 858</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>20 614</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>18 482</u> 16 151	<u>22 467</u> 13 953	<u>23 150</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>20 907</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>18 839</u> 13 575	<u>22 061</u> 14 802	<u>17 215</u> 13 575	<u>23 545</u> 13 575	<u>18 199</u> 14 802	<u>24 792</u> 14 802	<u>17 606</u> 13 575	<u>21 497</u> 13 575
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>18 989</u> 13 722	<u>22 225</u> 14 963	<u>17 365</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>18 362</u> 14 963	<u>24 956</u> 14 963	<u>17 755</u> 13 722	<u>21 647</u> 13 722
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>18 408</u> 13 150	<u>21 591</u> 14 339	<u>16 784</u> 13 150	<u>23 114</u> 13 150	<u>17 729</u> 14 339	<u>24 322</u> 14 339	<u>17 175</u> 13 150	<u>21 066</u> 13 150
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>18 549</u> 13 289	<u>21 744</u> 14 490	<u>16 925</u> 13 289	<u>23 255</u> 13 289	<u>17 882</u> 14 490	<u>24 475</u> 14 490	<u>17 315</u> 13 289	<u>21 207</u> 13 289
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>18 693</u> 13 430	<u>21 901</u> 14 644	<u>17 069</u> 13 430	<u>23 399</u> 13 430	<u>18 039</u> 14 644	<u>24 632</u> 14 644	<u>17 459</u> 13 430	<u>21 350</u> 13 430
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>18 989</u> 13 722	<u>22 225</u> 14 963	<u>17 365</u> 13 722	<u>23 695</u> 13 722	<u>18 362</u> 14 963	<u>24 956</u> 14 963	<u>17 755</u> 13 722	<u>21 647</u> 13 722
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>19 142</u> 13 873	<u>22 392</u> 15 127	<u>17 519</u> 13 873	<u>23 849</u> 13 873	<u>18 529</u> 15 127	<u>25 123</u> 15 127	<u>17 909</u> 13 873	<u>21 800</u> 13 873
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>18 186</u> 13 256	<u>22 261</u> 15 344	<u>16 638</u> 13 256	<u>22 734</u> 13 256	<u>18 515</u> 15 344	<u>24 855</u> 15 344	<u>17 033</u> 13 256	<u>20 788</u> 13 256
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>18 651</u> 13 390	<u>22 769</u> 15 499	<u>17 027</u> 13 390	<u>23 357</u> 13 390	<u>18 907</u> 15 499	<u>25 500</u> 15 499	<u>17 417</u> 13 390	<u>21 309</u> 13 390
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>18 790</u> 13 526	<u>22 930</u> 15 657	<u>17 166</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526	<u>19 068</u> 15 657	<u>25 661</u> 15 657	<u>17 556</u> 13 526	<u>21 448</u> 13 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>18 932</u> 13 666	<u>23 094</u> 15 818	<u>17 308</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>19 232</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>17 698</u> 13 666	<u>21 590</u> 13 666
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>19 224</u> 13 953	<u>23 432</u> 16 151	<u>17 600</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>19 570</u> 16 151	<u>26 163</u> 16 151	<u>17 990</u> 13 953	<u>21 882</u> 13 953

					-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 545</u> 13 575
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 695</u> 13 722
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 114</u> 13 150
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 255</u> 13 289
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 399</u> 13 430
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 695</u> 13 722
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 849</u> 13 873
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 734</u> 13 256
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 357</u> 13 390
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 496</u> 13 526
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 930</u> 13 953

							-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 657</u> 16 323	<u>22 618</u> 14 102	<u>23 301</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>21 057</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>17 980</u> 15 657	<u>22 033</u> 13 526	<u>22 716</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526	<u>20 473</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>18 144</u> 15 818	<u>22 175</u> 13 666	<u>22 858</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>20 614</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>18 311</u> 15 983	<u>22 319</u> 13 808	<u>23 002</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>20 759</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 657</u> 16 323	<u>22 618</u> 14 102	<u>23 301</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>21 057</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 499	<u>22 772</u> 14 253	<u>23 455</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253	<u>21 211</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>18 144</u> 15 818	<u>22 175</u> 13 666	<u>22 858</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>20 614</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>18 311</u> 15 983	<u>22 319</u> 13 808	<u>23 002</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>20 759</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>18 482</u> 16 151	<u>22 467</u> 13 953	<u>23 150</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>20 907</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 499	<u>22 772</u> 14 253	<u>23 455</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253	<u>21 211</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>19 017</u> 16 678	<u>22 929</u> 14 408	<u>23 612</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>21 369</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>18 311</u> 15 983	<u>22 319</u> 13 808	<u>23 002</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>20 759</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>18 482</u> 16 151	<u>22 467</u> 13 953	<u>23 150</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>20 907</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>19 375</u> 14 102	<u>23 607</u> 16 323	<u>17 751</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>19 744</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>18 141</u> 14 102	<u>22 033</u> 14 102
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>18 790</u> 13 526	<u>22 930</u> 15 657	<u>17 166</u> 13 526	<u>23 496</u> 13 526	<u>19 068</u> 15 657	<u>25 661</u> 15 657	<u>17 556</u> 13 526	<u>21 448</u> 13 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>18 932</u> 13 666	<u>23 094</u> 15 818	<u>17 308</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>19 232</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>17 698</u> 13 666	<u>21 590</u> 13 666
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>19 076</u> 13 808	<u>23 261</u> 15 983	<u>17 452</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>19 399</u> 15 983	<u>25 992</u> 15 983	<u>17 843</u> 13 808	<u>21 734</u> 13 808
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>19 375</u> 14 102	<u>23 607</u> 16 323	<u>17 751</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>19 744</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>18 141</u> 14 102	<u>22 033</u> 14 102
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>19 529</u> 14 253	<u>23 785</u> 16 499	<u>17 905</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253	<u>19 923</u> 16 499	<u>26 516</u> 16 499	<u>18 295</u> 14 253	<u>22 187</u> 14 253
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>18 932</u> 13 666	<u>23 094</u> 15 818	<u>17 308</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>19 232</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>17 698</u> 13 666	<u>21 590</u> 13 666
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>19 076</u> 13 808	<u>23 261</u> 15 983	<u>17 452</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>19 399</u> 15 983	<u>25 992</u> 15 983	<u>17 843</u> 13 808	<u>21 734</u> 13 808
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>19 224</u> 13 953	<u>23 432</u> 16 151	<u>17 600</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>19 570</u> 16 151	<u>26 163</u> 16 151	<u>17 990</u> 13 953	<u>21 882</u> 13 953
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>19 529</u> 14 253	<u>23 785</u> 16 499	<u>17 905</u> 14 253	<u>24 235</u> 14 253	<u>19 923</u> 16 499	<u>26 516</u> 16 499	<u>18 295</u> 14 253	<u>22 187</u> 14 253
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>19 686</u> 14 408	<u>23 967</u> 16 678	<u>18 062</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>20 105</u> 16 678	<u>26 698</u> 16 678	<u>18 453</u> 14 408	<u>22 344</u> 14 408
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>19 076</u> 13 808	<u>23 261</u> 15 983	<u>17 452</u> 13 808	<u>23 783</u> 13 808	<u>19 399</u> 15 983	<u>25 992</u> 15 983	<u>17 843</u> 13 808	<u>21 734</u> 13 808
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>19 224</u> 13 953	<u>23 432</u> 16 151	<u>17 600</u> 13 953	<u>23 930</u> 13 953	<u>19 570</u> 16 151	<u>26 163</u> 16 151	<u>17 990</u> 13 953	<u>21 882</u> 13 953

					-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 081</u> 14 102
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 496</u> 13 526
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 783</u> 13 808
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 081</u> 14 102
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 235</u> 14 253
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 783</u> 13 808
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 930</u> 13 953
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 235</u> 14 253
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 392</u> 14 408
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 783</u> 13 808
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 930</u> 13 953

							-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 657</u> 16 323	<u>22 618</u> 14 102	<u>23 301</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>21 057</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>19 017</u> 16 678	<u>22 929</u> 14 408	<u>23 612</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>21 369</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>19 204</u> 16 861	<u>23 090</u> 14 567	<u>23 773</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567	<u>21 530</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>19 017</u> 16 678	<u>22 929</u> 14 408	<u>23 612</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>21 369</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>19 204</u> 16 861	<u>23 090</u> 14 567	<u>23 773</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567	<u>21 530</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>19 394</u> 17 049	<u>23 255</u> 14 729	<u>23 937</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729	<u>21 694</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>19 589</u> 17 240	<u>23 423</u> 14 894	<u>24 106</u> 14 894	<u>24 886</u> 14 894	<u>21 862</u> 14 894	<u>24 886</u> 14 894	<u>24 886</u> 14 894
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>19 991</u> 17 636	<u>23 771</u> 15 236	<u>24 454</u> 15 236	<u>25 234</u> 15 236	<u>22 210</u> 15 236	<u>25 234</u> 15 236	<u>25 234</u> 15 236
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>19 469</u> 16 834	<u>22 128</u> 14 027	<u>22 776</u> 14 027	<u>23 518</u> 14 027	<u>20 645</u> 14 027	<u>23 518</u> 14 027	<u>23 518</u> 14 027
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>19 349</u> 17 004	<u>22 686</u> 14 169	<u>23 369</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169	<u>21 126</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>19 525</u> 17 178	<u>22 833</u> 14 313	<u>23 516</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>21 272</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 889</u> 17 536	<u>23 136</u> 14 612	<u>23 819</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612	<u>21 575</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>19 375</u> 14 102	<u>23 607</u> 16 323	<u>17 751</u> 14 102	<u>24 081</u> 14 102	<u>19 744</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>18 141</u> 14 102	<u>22 033</u> 14 102
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>19 686</u> 14 408	<u>23 967</u> 16 678	<u>18 062</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>20 105</u> 16 678	<u>26 698</u> 16 678	<u>18 453</u> 14 408	<u>22 344</u> 14 408
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>19 847</u> 14 567	<u>24 154</u> 16 861	<u>18 223</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567	<u>20 291</u> 16 861	<u>26 885</u> 16 861	<u>18 613</u> 14 567	<u>22 505</u> 14 567
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>19 686</u> 14 408	<u>23 967</u> 16 678	<u>18 062</u> 14 408	<u>24 392</u> 14 408	<u>20 105</u> 16 678	<u>26 698</u> 16 678	<u>18 453</u> 14 408	<u>22 344</u> 14 408
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>19 847</u> 14 567	<u>24 154</u> 16 861	<u>18 223</u> 14 567	<u>24 553</u> 14 567	<u>20 291</u> 16 861	<u>26 885</u> 16 861	<u>18 613</u> 14 567	<u>22 505</u> 14 567
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>20 012</u> 14 729	<u>24 344</u> 17 049	<u>18 388</u> 14 729	<u>24 718</u> 14 729	<u>20 482</u> 17 049	<u>27 075</u> 17 049	<u>18 778</u> 14 729	<u>22 670</u> 14 729
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>20 180</u> 14 894	<u>24 539</u> 17 240	<u>18 556</u> 14 894	<u>24 886</u> 14 894	<u>20 676</u> 17 240	<u>27 270</u> 17 240	<u>18 946</u> 14 894	<u>22 838</u> 14 894
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>20 528</u> 15 236	<u>24 941</u> 17 636	<u>18 904</u> 15 236	<u>25 234</u> 15 236	<u>21 079</u> 17 636	<u>27 672</u> 17 636	<u>19 294</u> 15 236	<u>23 186</u> 15 236
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>18 970</u> 14 027	<u>23 775</u> 16 834	<u>17 422</u> 14 027	<u>23 518</u> 14 027	<u>20 030</u> 16 834	<u>26 370</u> 16 834	<u>17 817</u> 14 027	<u>21 572</u> 14 027
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>19 443</u> 14 169	<u>24 299</u> 17 004	<u>17 819</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169	<u>20 437</u> 17 004	<u>27 030</u> 17 004	<u>18 209</u> 14 169	<u>22 101</u> 14 169
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>19 590</u> 14 313	<u>24 475</u> 17 178	<u>17 966</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>20 613</u> 17 178	<u>27 206</u> 17 178	<u>18 356</u> 14 313	<u>22 248</u> 14 313
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 893</u> 14 612	<u>24 839</u> 17 536	<u>18 269</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612	<u>20 976</u> 17 536	<u>27 570</u> 17 536	<u>18 659</u> 14 612	<u>22 551</u> 14 612

					-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 081</u> 14 102
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 392</u> 14 408
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 553</u> 14 567
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 392</u> 14 408
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 553</u> 14 567
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 718</u> 14 729
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 886</u> 14 894
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 234</u> 15 236
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 518</u> 14 027
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 149</u> 14 169
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 296</u> 14 313
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 599</u> 14 612

							-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 076</u> 17 720	<u>23 292</u> 14 765	<u>23 975</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765	<u>21 732</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>19 349</u> 17 004	<u>22 686</u> 14 169	<u>23 369</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169	<u>21 126</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>19 525</u> 17 178	<u>22 833</u> 14 313	<u>23 516</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>21 272</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 705</u> 17 355	<u>22 983</u> 14 461	<u>23 666</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461	<u>21 422</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 076</u> 17 720	<u>23 292</u> 14 765	<u>23 975</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765	<u>21 732</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>20 268</u> 17 909	<u>23 452</u> 14 923	<u>24 135</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>21 891</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>19 525</u> 17 178	<u>22 833</u> 14 313	<u>23 516</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>21 272</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 705</u> 17 355	<u>22 983</u> 14 461	<u>23 666</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461	<u>21 422</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 889</u> 17 536	<u>23 136</u> 14 612	<u>23 819</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612	<u>21 575</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>20 268</u> 17 909	<u>23 452</u> 14 923	<u>24 135</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>21 891</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>20 464</u> 18 101	<u>23 615</u> 15 083	<u>24 298</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083	<u>22 054</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>20 268</u> 17 909	<u>23 452</u> 14 923	<u>24 135</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>21 891</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>20 464</u> 18 101	<u>23 615</u> 15 083	<u>24 298</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083	<u>22 054</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 049</u> 14 765	<u>25 026</u> 17 720	<u>18 425</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765	<u>21 164</u> 17 720	<u>27 757</u> 17 720	<u>18 815</u> 14 765	<u>22 707</u> 14 765
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>19 443</u> 14 169	<u>24 299</u> 17 004	<u>17 819</u> 14 169	<u>24 149</u> 14 169	<u>20 437</u> 17 004	<u>27 030</u> 17 004	<u>18 209</u> 14 169	<u>22 101</u> 14 169
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>19 590</u> 14 313	<u>24 475</u> 17 178	<u>17 966</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>20 613</u> 17 178	<u>27 206</u> 17 178	<u>18 356</u> 14 313	<u>22 248</u> 14 313
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 740</u> 14 461	<u>24 655</u> 17 355	<u>18 116</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461	<u>20 793</u> 17 355	<u>27 386</u> 17 355	<u>18 506</u> 14 461	<u>22 398</u> 14 461
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 049</u> 14 765	<u>25 026</u> 17 720	<u>18 425</u> 14 765	<u>24 755</u> 14 765	<u>21 164</u> 17 720	<u>27 757</u> 17 720	<u>18 815</u> 14 765	<u>22 707</u> 14 765
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>20 209</u> 14 923	<u>25 218</u> 17 909	<u>18 585</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>21 356</u> 17 909	<u>27 949</u> 17 909	<u>18 975</u> 14 923	<u>22 867</u> 14 923
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>19 590</u> 14 313	<u>24 475</u> 17 178	<u>17 966</u> 14 313	<u>24 296</u> 14 313	<u>20 613</u> 17 178	<u>27 206</u> 17 178	<u>18 356</u> 14 313	<u>22 248</u> 14 313
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 740</u> 14 461	<u>24 655</u> 17 355	<u>18 116</u> 14 461	<u>24 446</u> 14 461	<u>20 793</u> 17 355	<u>27 386</u> 17 355	<u>18 506</u> 14 461	<u>22 398</u> 14 461
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 893</u> 14 612	<u>24 839</u> 17 536	<u>18 269</u> 14 612	<u>24 599</u> 14 612	<u>20 976</u> 17 536	<u>27 570</u> 17 536	<u>18 659</u> 14 612	<u>22 551</u> 14 612
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>20 209</u> 14 923	<u>25 218</u> 17 909	<u>18 585</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>21 356</u> 17 909	<u>27 949</u> 17 909	<u>18 975</u> 14 923	<u>22 867</u> 14 923
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>20 372</u> 15 083	<u>25 414</u> 18 101	<u>18 748</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083	<u>21 551</u> 18 101	<u>28 145</u> 18 101	<u>19 138</u> 15 083	<u>23 030</u> 15 083
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>20 209</u> 14 923	<u>25 218</u> 17 909	<u>18 585</u> 14 923	<u>24 915</u> 14 923	<u>21 356</u> 17 909	<u>27 949</u> 17 909	<u>18 975</u> 14 923	<u>22 867</u> 14 923
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>20 372</u> 15 083	<u>25 414</u> 18 101	<u>18 748</u> 15 083	<u>25 078</u> 15 083	<u>21 551</u> 18 101	<u>28 145</u> 18 101	<u>19 138</u> 15 083	<u>23 030</u> 15 083

					-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 755</u> 14 765
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 149</u> 14 169
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 296</u> 14 313
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 446</u> 14 461
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 755</u> 14 765
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 915</u> 14 923
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 296</u> 14 313
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 446</u> 14 461
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 599</u> 14 612
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 915</u> 14 923
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 078</u> 15 083
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 915</u> 14 923
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 078</u> 15 083

							-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 664</u> 18 298	<u>23 781</u> 15 247	<u>24 464</u> 15 247	<u>25 244</u> 15 247	<u>22 221</u> 15 247	<u>25 244</u> 15 247	<u>25 244</u> 15 247
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 868</u> 18 499	<u>23 952</u> 15 414	<u>24 634</u> 15 414	<u>25 415</u> 15 414	<u>22 391</u> 15 414	<u>25 415</u> 15 414	<u>25 415</u> 15 414
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>21 290</u> 18 915	<u>24 304</u> 15 761	<u>24 986</u> 15 761	<u>25 767</u> 15 761	<u>22 743</u> 15 761	<u>25 767</u> 15 761	<u>25 767</u> 15 761
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>20 449</u> 17 799	<u>22 983</u> 14 869	<u>23 631</u> 14 869	<u>24 373</u> 14 869	<u>21 500</u> 14 869	<u>24 373</u> 14 869	<u>24 373</u> 14 869
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>20 339</u> 17 979	<u>23 550</u> 15 019	<u>24 233</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019	<u>21 989</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>20 525</u> 18 162	<u>23 706</u> 15 172	<u>24 388</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>22 145</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 910</u> 18 540	<u>24 027</u> 15 488	<u>24 709</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>21 108</u> 18 736	<u>24 192</u> 15 651	<u>24 875</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651	<u>22 632</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>20 339</u> 17 979	<u>23 550</u> 15 019	<u>24 233</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019	<u>21 989</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>20 525</u> 18 162	<u>23 706</u> 15 172	<u>24 388</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>22 145</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 715</u> 18 349	<u>23 864</u> 15 329	<u>24 547</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329	<u>22 304</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>21 108</u> 18 736	<u>24 192</u> 15 651	<u>24 875</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651	<u>22 632</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 538</u> 15 247	<u>25 614</u> 18 298	<u>18 914</u> 15 247	<u>25 244</u> 15 247	<u>21 751</u> 18 298	<u>28 345</u> 18 298	<u>19 305</u> 15 247	<u>23 196</u> 15 247
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 709</u> 15 414	<u>25 818</u> 18 499	<u>19 085</u> 15 414	<u>25 415</u> 15 414	<u>21 955</u> 18 499	<u>28 549</u> 18 499	<u>19 475</u> 15 414	<u>23 366</u> 15 414
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>21 061</u> 15 761	<u>26 240</u> 18 915	<u>19 437</u> 15 761	<u>25 767</u> 15 761	<u>22 378</u> 18 915	<u>28 971</u> 18 915	<u>19 827</u> 15 761	<u>23 718</u> 15 761
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>19 825</u> 14 869	<u>24 755</u> 17 799	<u>18 277</u> 14 869	<u>24 373</u> 14 869	<u>21 010</u> 17 799	<u>27 349</u> 17 799	<u>18 672</u> 14 869	<u>22 427</u> 14 869
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>20 307</u> 15 019	<u>25 289</u> 17 979	<u>18 683</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019	<u>21 426</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979	<u>19 073</u> 15 019	<u>22 965</u> 15 019
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>20 462</u> 15 172	<u>25 475</u> 18 162	<u>18 839</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>21 613</u> 18 162	<u>28 206</u> 18 162	<u>19 229</u> 15 172	<u>23 120</u> 15 172
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 784</u> 15 488	<u>25 860</u> 18 540	<u>19 160</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>21 997</u> 18 540	<u>28 591</u> 18 540	<u>19 550</u> 15 488	<u>23 441</u> 15 488
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>20 949</u> 15 651	<u>26 058</u> 18 736	<u>19 325</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651	<u>22 195</u> 18 736	<u>28 789</u> 18 736	<u>19 715</u> 15 651	<u>23 607</u> 15 651
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>20 307</u> 15 019	<u>25 289</u> 17 979	<u>18 683</u> 15 019	<u>25 013</u> 15 019	<u>21 426</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979	<u>19 073</u> 15 019	<u>22 965</u> 15 019
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>20 462</u> 15 172	<u>25 475</u> 18 162	<u>18 839</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>21 613</u> 18 162	<u>28 206</u> 18 162	<u>19 229</u> 15 172	<u>23 120</u> 15 172
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 621</u> 15 329	<u>25 665</u> 18 349	<u>18 997</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329	<u>21 803</u> 18 349	<u>28 396</u> 18 349	<u>19 388</u> 15 329	<u>23 279</u> 15 329
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>20 949</u> 15 651	<u>26 058</u> 18 736	<u>19 325</u> 15 651	<u>25 655</u> 15 651	<u>22 195</u> 18 736	<u>28 789</u> 18 736	<u>19 715</u> 15 651	<u>23 607</u> 15 651

					-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 244</u> 15 247
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 415</u> 15 414
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 767</u> 15 761
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 373</u> 14 869
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 013</u> 15 019
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 172
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 655</u> 15 651
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 013</u> 15 019
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 172
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 328</u> 15 329
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 655</u> 15 651

							-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>21 310</u> 18 935	<u>24 362</u> 15 818	<u>25 044</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>22 801</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>20 525</u> 18 162	<u>23 706</u> 15 172	<u>24 388</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>22 145</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 715</u> 18 349	<u>23 864</u> 15 329	<u>24 547</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329	<u>22 304</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 910</u> 18 540	<u>24 027</u> 15 488	<u>24 709</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>21 310</u> 18 935	<u>24 362</u> 15 818	<u>25 044</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>22 801</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>21 517</u> 19 138	<u>24 534</u> 15 988	<u>25 217</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988	<u>22 974</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>21 310</u> 18 935	<u>24 362</u> 15 818	<u>25 044</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>22 801</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>21 517</u> 19 138	<u>24 534</u> 15 988	<u>25 217</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988	<u>22 974</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 729</u> 19 346	<u>24 711</u> 16 162	<u>25 394</u> 16 162	<u>26 174</u> 16 162	<u>23 150</u> 16 162	<u>26 174</u> 16 162	<u>26 174</u> 16 162
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>21 945</u> 19 559	<u>24 891</u> 16 339	<u>25 574</u> 16 339	<u>26 354</u> 16 339	<u>23 331</u> 16 339	<u>26 354</u> 16 339	<u>26 354</u> 16 339
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>22 391</u> 19 999	<u>25 264</u> 16 707	<u>25 947</u> 16 707	<u>26 727</u> 16 707	<u>23 704</u> 16 707	<u>26 727</u> 16 707	<u>26 727</u> 16 707
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 518</u> 18 851	<u>23 197</u> 15 079	<u>23 845</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079	<u>21 714</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>21 118</u> 15 818	<u>26 260</u> 18 935	<u>19 494</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>22 398</u> 18 935	<u>28 991</u> 18 935	<u>19 885</u> 15 818	<u>23 776</u> 15 818
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>20 462</u> 15 172	<u>25 475</u> 18 162	<u>18 839</u> 15 172	<u>25 169</u> 15 172	<u>21 613</u> 18 162	<u>28 206</u> 18 162	<u>19 229</u> 15 172	<u>23 120</u> 15 172
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 621</u> 15 329	<u>25 665</u> 18 349	<u>18 997</u> 15 329	<u>25 328</u> 15 329	<u>21 803</u> 18 349	<u>28 396</u> 18 349	<u>19 388</u> 15 329	<u>23 279</u> 15 329
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 784</u> 15 488	<u>25 860</u> 18 540	<u>19 160</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>21 997</u> 18 540	<u>28 591</u> 18 540	<u>19 550</u> 15 488	<u>23 441</u> 15 488
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>21 118</u> 15 818	<u>26 260</u> 18 935	<u>19 494</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>22 398</u> 18 935	<u>28 991</u> 18 935	<u>19 885</u> 15 818	<u>23 776</u> 15 818
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>21 291</u> 15 988	<u>26 467</u> 19 138	<u>19 667</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988	<u>22 605</u> 19 138	<u>29 198</u> 19 138	<u>20 057</u> 15 988	<u>23 949</u> 15 988
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>21 118</u> 15 818	<u>26 260</u> 18 935	<u>19 494</u> 15 818	<u>25 825</u> 15 818	<u>22 398</u> 18 935	<u>28 991</u> 18 935	<u>19 885</u> 15 818	<u>23 776</u> 15 818
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>21 291</u> 15 988	<u>26 467</u> 19 138	<u>19 667</u> 15 988	<u>25 997</u> 15 988	<u>22 605</u> 19 138	<u>29 198</u> 19 138	<u>20 057</u> 15 988	<u>23 949</u> 15 988
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 468</u> 16 162	<u>26 679</u> 19 346	<u>19 844</u> 16 162	<u>26 174</u> 16 162	<u>22 816</u> 19 346	<u>29 410</u> 19 346	<u>20 234</u> 16 162	<u>24 126</u> 16 162
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>21 648</u> 16 339	<u>26 895</u> 19 559	<u>20 024</u> 16 339	<u>26 354</u> 16 339	<u>23 032</u> 19 559	<u>29 626</u> 19 559	<u>20 414</u> 16 339	<u>24 306</u> 16 339
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>22 021</u> 16 707	<u>27 341</u> 19 999	<u>20 397</u> 16 707	<u>26 727</u> 16 707	<u>23 479</u> 19 999	<u>30 072</u> 19 999	<u>20 787</u> 16 707	<u>24 679</u> 16 707
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>20 039</u> 15 079	<u>25 824</u> 18 851	<u>18 490</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079	<u>22 079</u> 18 851	<u>28 418</u> 18 851	<u>18 885</u> 15 079	<u>22 641</u> 15 079

					-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 825</u> 15 818
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 172
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 328</u> 15 329
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 825</u> 15 818
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 997</u> 15 988
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 825</u> 15 818
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 997</u> 15 988
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 174</u> 16 162
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 16 339
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 727</u> 16 707
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>24 586</u> 15 079

							-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 419</u> 19 041	<u>23 766</u> 15 232	<u>24 449</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>22 205</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>21 817</u> 19 434	<u>24 085</u> 15 546	<u>24 768</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546	<u>22 524</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 023</u> 19 636	<u>24 249</u> 15 708	<u>24 932</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708	<u>22 689</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 419</u> 19 041	<u>23 766</u> 15 232	<u>24 449</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>22 205</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 616</u> 19 236	<u>23 924</u> 15 387	<u>24 606</u> 15 387	<u>25 387</u> 15 387	<u>22 363</u> 15 387	<u>25 387</u> 15 387	<u>25 387</u> 15 387
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 023</u> 19 636	<u>24 249</u> 15 708	<u>24 932</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708	<u>22 689</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 233</u> 19 843	<u>24 417</u> 15 873	<u>25 100</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873	<u>22 857</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 233</u> 19 843	<u>24 417</u> 15 873	<u>25 100</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873	<u>22 857</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 448</u> 20 054	<u>24 589</u> 16 042	<u>25 272</u> 16 042	<u>26 052</u> 16 042	<u>23 028</u> 16 042	<u>26 052</u> 16 042	<u>26 052</u> 16 042
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>22 891</u> 20 490	<u>24 943</u> 16 390	<u>25 626</u> 16 390	<u>26 406</u> 16 390	<u>23 383</u> 16 390	<u>26 406</u> 16 390	<u>26 406</u> 16 390
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 119</u> 20 715	<u>25 126</u> 16 571	<u>25 809</u> 16 571	<u>26 589</u> 16 571	<u>23 566</u> 16 571	<u>26 589</u> 16 571	<u>26 589</u> 16 571
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>21 518</u> 18 851	<u>23 197</u> 15 079	<u>23 845</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079	<u>21 714</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>20 523</u> 15 232	<u>26 369</u> 19 041	<u>18 899</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>22 506</u> 19 041	<u>29 100</u> 19 041	<u>19 289</u> 15 232	<u>23 181</u> 15 232
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>20 842</u> 15 546	<u>26 767</u> 19 434	<u>19 218</u> 15 546	<u>25 548</u> 15 546	<u>22 905</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>19 608</u> 15 546	<u>23 500</u> 15 546
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>21 006</u> 15 708	<u>26 973</u> 19 636	<u>19 382</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708	<u>23 111</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636	<u>19 772</u> 15 708	<u>23 664</u> 15 708
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>20 523</u> 15 232	<u>26 369</u> 19 041	<u>18 899</u> 15 232	<u>25 229</u> 15 232	<u>22 506</u> 19 041	<u>29 100</u> 19 041	<u>19 289</u> 15 232	<u>23 181</u> 15 232
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>20 681</u> 15 387	<u>26 566</u> 19 236	<u>19 057</u> 15 387	<u>25 387</u> 15 387	<u>22 704</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236	<u>19 447</u> 15 387	<u>23 338</u> 15 387
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>21 006</u> 15 708	<u>26 973</u> 19 636	<u>19 382</u> 15 708	<u>25 712</u> 15 708	<u>23 111</u> 19 636	<u>29 704</u> 19 636	<u>19 772</u> 15 708	<u>23 664</u> 15 708
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>21 174</u> 15 873	<u>27 183</u> 19 843	<u>19 550</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873	<u>23 321</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843	<u>19 940</u> 15 873	<u>23 832</u> 15 873
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>21 174</u> 15 873	<u>27 183</u> 19 843	<u>19 550</u> 15 873	<u>25 880</u> 15 873	<u>23 321</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843	<u>19 940</u> 15 873	<u>23 832</u> 15 873
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>21 346</u> 16 042	<u>27 398</u> 20 054	<u>19 722</u> 16 042	<u>26 052</u> 16 042	<u>23 535</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>20 112</u> 16 042	<u>24 004</u> 16 042
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>21 700</u> 16 390	<u>27 841</u> 20 490	<u>20 076</u> 16 390	<u>26 406</u> 16 390	<u>23 978</u> 20 490	<u>30 572</u> 20 490	<u>20 466</u> 16 390	<u>24 358</u> 16 390
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>21 883</u> 16 571	<u>28 069</u> 20 715	<u>20 259</u> 16 571	<u>26 589</u> 16 571	<u>24 207</u> 20 715	<u>30 800</u> 20 715	<u>20 649</u> 16 571	<u>24 541</u> 16 571
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3										
212-101-2401		3	1	2400	<u>20 039</u> 15 079	<u>25 824</u> 18 851	<u>18 490</u> 15 079	<u>24 586</u> 15 079	<u>22 079</u> 18 851	<u>28 418</u> 18 851	<u>18 885</u> 15 079	<u>22 641</u> 15 079

					-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 229</u> 15 232
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 548</u> 15 546
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 712</u> 15 708
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 229</u> 15 232
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 387</u> 15 387
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 712</u> 15 708
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 880</u> 15 873
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 880</u> 15 873
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 052</u> 16 042
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 406</u> 16 390
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 589</u> 16 571
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>24 586</u> 15 079

							-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>22 498</u> 19 815	<u>23 963</u> 15 833	<u>24 611</u> 15 833	<u>25 352</u> 15 833	<u>22 480</u> 15 833	<u>25 352</u> 15 833	<u>25 352</u> 15 833
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>22 408</u> 20 016	<u>24 540</u> 15 993	<u>25 222</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993	<u>22 979</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>22 828</u> 20 428	<u>24 875</u> 16 323	<u>25 557</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>23 314</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>25 047</u> 16 493	<u>25 730</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493	<u>23 487</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>22 408</u> 20 016	<u>24 540</u> 15 993	<u>25 222</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993	<u>22 979</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>22 616</u> 20 220	<u>24 705</u> 16 156	<u>25 388</u> 16 156	<u>26 168</u> 16 156	<u>23 145</u> 16 156	<u>26 168</u> 16 156	<u>26 168</u> 16 156
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>23 044</u> 20 641	<u>25 047</u> 16 493	<u>25 730</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493	<u>23 487</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 858	<u>25 224</u> 16 666	<u>25 906</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666	<u>23 663</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>23 265</u> 20 858	<u>25 224</u> 16 666	<u>25 906</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666	<u>23 663</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>23 490</u> 21 080	<u>25 404</u> 16 844	<u>26 087</u> 16 844	<u>26 867</u> 16 844	<u>23 843</u> 16 844	<u>26 867</u> 16 844	<u>26 867</u> 16 844
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>23 956</u> 21 538	<u>25 776</u> 17 210	<u>26 459</u> 17 210	<u>27 239</u> 17 210	<u>24 215</u> 17 210	<u>27 239</u> 17 210	<u>27 239</u> 17 210
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>24 196</u> 21 775	<u>25 968</u> 17 399	<u>26 651</u> 17 399	<u>27 431</u> 17 399	<u>24 407</u> 17 399	<u>27 431</u> 17 399	<u>27 431</u> 17 399

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>20 805</u> 15 833	<u>26 804</u> 19 815	<u>19 256</u> 15 833	<u>25 352</u> 15 833	<u>23 058</u> 19 815	<u>29 398</u> 19 815	<u>19 651</u> 15 833	<u>23 407</u> 15 833
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>21 296</u> 15 993	<u>27 358</u> 20 016	<u>19 673</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993	<u>23 496</u> 20 016	<u>30 089</u> 20 016	<u>20 063</u> 15 993	<u>23 954</u> 15 993
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>21 632</u> 16 323	<u>27 778</u> 20 428	<u>20 008</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>23 915</u> 20 428	<u>30 509</u> 20 428	<u>20 398</u> 16 323	<u>24 289</u> 16 323
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>21 804</u> 16 493	<u>27 994</u> 20 641	<u>20 180</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493	<u>24 131</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>20 570</u> 16 493	<u>24 462</u> 16 493
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>21 296</u> 15 993	<u>27 358</u> 20 016	<u>19 673</u> 15 993	<u>26 003</u> 15 993	<u>23 496</u> 20 016	<u>30 089</u> 20 016	<u>20 063</u> 15 993	<u>23 954</u> 15 993
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>21 462</u> 16 156	<u>27 566</u> 20 220	<u>19 838</u> 16 156	<u>26 168</u> 16 156	<u>23 703</u> 20 220	<u>30 297</u> 20 220	<u>20 228</u> 16 156	<u>24 120</u> 16 156
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>21 804</u> 16 493	<u>27 994</u> 20 641	<u>20 180</u> 16 493	<u>26 510</u> 16 493	<u>24 131</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>20 570</u> 16 493	<u>24 462</u> 16 493
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>21 981</u> 16 666	<u>28 215</u> 20 858	<u>20 357</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666	<u>24 352</u> 20 858	<u>30 946</u> 20 858	<u>20 747</u> 16 666	<u>24 639</u> 16 666
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>21 981</u> 16 666	<u>28 215</u> 20 858	<u>20 357</u> 16 666	<u>26 687</u> 16 666	<u>24 352</u> 20 858	<u>30 946</u> 20 858	<u>20 747</u> 16 666	<u>24 639</u> 16 666
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>22 161</u> 16 844	<u>28 440</u> 21 080	<u>20 537</u> 16 844	<u>26 867</u> 16 844	<u>24 578</u> 21 080	<u>31 171</u> 21 080	<u>20 927</u> 16 844	<u>24 819</u> 16 844
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>22 533</u> 17 210	<u>28 906</u> 21 538	<u>20 909</u> 17 210	<u>27 239</u> 17 210	<u>25 043</u> 21 538	<u>31 637</u> 21 538	<u>21 299</u> 17 210	<u>25 191</u> 17 210
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>22 725</u> 17 399	<u>29 146</u> 21 775	<u>21 101</u> 17 399	<u>27 431</u> 17 399	<u>25 284</u> 21 775	<u>31 877</u> 21 775	<u>21 491</u> 17 399	<u>25 383</u> 17 399

					-
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>25 352</u> 15 833
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 003</u> 15 993
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 338</u> 16 323
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 510</u> 16 493
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 003</u> 15 993
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 168</u> 16 156
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 510</u> 16 493
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 687</u> 16 666
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 687</u> 16 666
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>26 867</u> 16 844
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>27 239</u> 17 210
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 431</u> 17 399

							-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>24 310</u> 21 599	<u>24 767</u> 16 625	<u>25 415</u> 16 625	<u>26 157</u> 16 625	<u>23 284</u> 16 625	<u>26 157</u> 16 625	<u>26 157</u> 16 625
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>25 352</u> 16 793	<u>26 035</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793	<u>23 791</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>24 696</u> 22 267	<u>25 704</u> 17 139	<u>26 387</u> 17 139	<u>27 167</u> 17 139	<u>24 143</u> 17 139	<u>27 167</u> 17 139	<u>27 167</u> 17 139
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>25 885</u> 17 318	<u>26 568</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318	<u>24 325</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>25 352</u> 16 793	<u>26 035</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793	<u>23 791</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 465</u> 22 040	<u>25 526</u> 16 964	<u>26 209</u> 16 964	<u>26 989</u> 16 964	<u>23 966</u> 16 964	<u>26 989</u> 16 964	<u>26 989</u> 16 964
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>24 931</u> 22 499	<u>25 885</u> 17 318	<u>26 568</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318	<u>24 325</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 172</u> 22 736	<u>26 070</u> 17 500	<u>26 753</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500	<u>24 510</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 172</u> 22 736	<u>26 070</u> 17 500	<u>26 753</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500	<u>24 510</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 418</u> 22 977	<u>26 260</u> 17 686	<u>26 942</u> 17 686	<u>27 723</u> 17 686	<u>24 699</u> 17 686	<u>27 723</u> 17 686	<u>27 723</u> 17 686
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>25 925</u> 23 477	<u>26 650</u> 18 070	<u>27 333</u> 18 070	<u>28 113</u> 18 070	<u>25 090</u> 18 070	<u>28 113</u> 18 070	<u>28 113</u> 18 070
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 187</u> 23 735	<u>26 852</u> 18 269	<u>27 535</u> 18 269	<u>28 315</u> 18 269	<u>25 291</u> 18 269	<u>28 315</u> 18 269	<u>28 315</u> 18 269

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>21 609</u> 16 625	<u>28 616</u> 21 599	<u>20 061</u> 16 625	<u>26 157</u> 16 625	<u>24 870</u> 21 599	<u>31 210</u> 21 599	<u>20 456</u> 16 625	<u>24 211</u> 16 625
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>22 109</u> 16 793	<u>29 189</u> 21 817	<u>20 485</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793	<u>25 326</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>20 875</u> 16 793	<u>24 767</u> 16 793
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>22 461</u> 17 139	<u>29 646</u> 22 267	<u>20 837</u> 17 139	<u>27 167</u> 17 139	<u>25 783</u> 22 267	<u>32 377</u> 22 267	<u>21 227</u> 17 139	<u>25 119</u> 17 139
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>22 642</u> 17 318	<u>29 881</u> 22 499	<u>21 018</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318	<u>26 019</u> 22 499	<u>32 612</u> 22 499	<u>21 408</u> 17 318	<u>25 300</u> 17 318
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>22 109</u> 16 793	<u>29 189</u> 21 817	<u>20 485</u> 16 793	<u>26 815</u> 16 793	<u>25 326</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>20 875</u> 16 793	<u>24 767</u> 16 793
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>22 283</u> 16 964	<u>29 415</u> 22 040	<u>20 659</u> 16 964	<u>26 989</u> 16 964	<u>25 552</u> 22 040	<u>32 146</u> 22 040	<u>21 049</u> 16 964	<u>24 941</u> 16 964
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>22 642</u> 17 318	<u>29 881</u> 22 499	<u>21 018</u> 17 318	<u>27 348</u> 17 318	<u>26 019</u> 22 499	<u>32 612</u> 22 499	<u>21 408</u> 17 318	<u>25 300</u> 17 318
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>22 827</u> 17 500	<u>30 122</u> 22 736	<u>21 203</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500	<u>26 259</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>21 593</u> 17 500	<u>25 485</u> 17 500
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>22 827</u> 17 500	<u>30 122</u> 22 736	<u>21 203</u> 17 500	<u>27 533</u> 17 500	<u>26 259</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>21 593</u> 17 500	<u>25 485</u> 17 500
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>23 016</u> 17 686	<u>30 368</u> 22 977	<u>21 392</u> 17 686	<u>27 723</u> 17 686	<u>26 505</u> 22 977	<u>33 099</u> 22 977	<u>21 783</u> 17 686	<u>25 674</u> 17 686
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>23 407</u> 18 070	<u>30 875</u> 23 477	<u>21 783</u> 18 070	<u>28 113</u> 18 070	<u>27 013</u> 23 477	<u>33 606</u> 23 477	<u>22 173</u> 18 070	<u>26 065</u> 18 070
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>23 609</u> 18 269	<u>31 137</u> 23 735	<u>21 985</u> 18 269	<u>28 315</u> 18 269	<u>27 275</u> 23 735	<u>33 868</u> 23 735	<u>22 375</u> 18 269	<u>26 267</u> 18 269

					-
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>26 157</u> 16 625
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 815</u> 16 793
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 167</u> 17 139
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>27 348</u> 17 318
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 815</u> 16 793
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>26 989</u> 16 964
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>27 348</u> 17 318
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 533</u> 17 500
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 533</u> 17 500
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 723</u> 17 686
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>28 113</u> 18 070
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 315</u> 18 269

							-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>24 968</u> 22 247	<u>25 611</u> 17 456	<u>26 260</u> 17 456	<u>27 001</u> 17 456	<u>24 129</u> 17 456	<u>27 001</u> 17 456	<u>27 001</u> 17 456
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>24 904</u> 22 471	<u>26 205</u> 17 632	<u>26 888</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632	<u>24 645</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>25 374</u> 22 935	<u>26 574</u> 17 996	<u>27 257</u> 17 996	<u>28 037</u> 17 996	<u>25 014</u> 17 996	<u>28 037</u> 17 996	<u>28 037</u> 17 996
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>25 617</u> 23 174	<u>26 765</u> 18 183	<u>27 448</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183	<u>25 204</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>24 904</u> 22 471	<u>26 205</u> 17 632	<u>26 888</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632	<u>24 645</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>26 388</u> 17 812	<u>27 071</u> 17 812	<u>27 851</u> 17 812	<u>24 827</u> 17 812	<u>27 851</u> 17 812	<u>27 851</u> 17 812
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>25 617</u> 23 174	<u>26 765</u> 18 183	<u>27 448</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183	<u>25 204</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>25 865</u> 23 418	<u>26 959</u> 18 375	<u>27 642</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375	<u>25 399</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>25 865</u> 23 418	<u>26 959</u> 18 375	<u>27 642</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375	<u>25 399</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>26 118</u> 23 667	<u>27 158</u> 18 570	<u>27 841</u> 18 570	<u>28 621</u> 18 570	<u>25 597</u> 18 570	<u>28 621</u> 18 570	<u>28 621</u> 18 570
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>26 641</u> 24 181	<u>27 568</u> 18 974	<u>28 251</u> 18 974	<u>29 031</u> 18 974	<u>26 008</u> 18 974	<u>29 031</u> 18 974	<u>29 031</u> 18 974
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>26 911</u> 24 447	<u>27 780</u> 19 182	<u>28 463</u> 19 182	<u>29 243</u> 19 182	<u>26 219</u> 19 182	<u>29 243</u> 19 182	<u>29 243</u> 19 182

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>22 454</u> 17 456	<u>29 274</u> 22 247	<u>20 905</u> 17 456	<u>27 001</u> 17 456	<u>25 529</u> 22 247	<u>31 869</u> 22 247	<u>21 300</u> 17 456	<u>25 055</u> 17 456
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>22 962</u> 17 632	<u>29 854</u> 22 471	<u>21 338</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632	<u>25 991</u> 22 471	<u>32 585</u> 22 471	<u>21 728</u> 17 632	<u>25 620</u> 17 632
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>23 331</u> 17 996	<u>30 324</u> 22 935	<u>21 707</u> 17 996	<u>28 037</u> 17 996	<u>26 462</u> 22 935	<u>33 055</u> 22 935	<u>22 098</u> 17 996	<u>25 989</u> 17 996
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>23 522</u> 18 183	<u>30 567</u> 23 174	<u>21 898</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183	<u>26 705</u> 23 174	<u>33 298</u> 23 174	<u>22 288</u> 18 183	<u>26 180</u> 18 183
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>22 962</u> 17 632	<u>29 854</u> 22 471	<u>21 338</u> 17 632	<u>27 668</u> 17 632	<u>25 991</u> 22 471	<u>32 585</u> 22 471	<u>21 728</u> 17 632	<u>25 620</u> 17 632
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>23 145</u> 17 812	<u>30 087</u> 22 701	<u>21 521</u> 17 812	<u>27 851</u> 17 812	<u>26 224</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>21 911</u> 17 812	<u>25 803</u> 17 812
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>23 522</u> 18 183	<u>30 567</u> 23 174	<u>21 898</u> 18 183	<u>28 228</u> 18 183	<u>26 705</u> 23 174	<u>33 298</u> 23 174	<u>22 288</u> 18 183	<u>26 180</u> 18 183
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>23 716</u> 18 375	<u>30 815</u> 23 418	<u>22 092</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375	<u>26 952</u> 23 418	<u>33 546</u> 23 418	<u>22 482</u> 18 375	<u>26 374</u> 18 375
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>23 716</u> 18 375	<u>30 815</u> 23 418	<u>22 092</u> 18 375	<u>28 422</u> 18 375	<u>26 952</u> 23 418	<u>33 546</u> 23 418	<u>22 482</u> 18 375	<u>26 374</u> 18 375
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>23 915</u> 18 570	<u>31 068</u> 23 667	<u>22 291</u> 18 570	<u>28 621</u> 18 570	<u>27 206</u> 23 667	<u>33 799</u> 23 667	<u>22 681</u> 18 570	<u>26 573</u> 18 570
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>24 325</u> 18 974	<u>31 591</u> 24 181	<u>22 701</u> 18 974	<u>29 031</u> 18 974	<u>27 728</u> 24 181	<u>34 322</u> 24 181	<u>23 091</u> 18 974	<u>26 983</u> 18 974
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>24 537</u> 19 182	<u>31 861</u> 24 447	<u>22 913</u> 19 182	<u>29 243</u> 19 182	<u>27 998</u> 24 447	<u>34 592</u> 24 447	<u>23 303</u> 19 182	<u>27 195</u> 19 182

					-
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>27 001</u> 17 456
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>27 668</u> 17 632
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>28 037</u> 17 996
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>28 228</u> 18 183
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>27 668</u> 17 632
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>27 851</u> 17 812
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>28 228</u> 18 183
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>28 422</u> 18 375
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>28 422</u> 18 375
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>28 621</u> 18 570
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>29 031</u> 18 974
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>29 243</u> 19 182

							-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>25 646</u> 22 914	<u>27 385</u> 19 202	<u>28 034</u> 19 202	<u>28 775</u> 19 202	<u>25 902</u> 19 202	<u>28 775</u> 19 202	<u>28 775</u> 19 202
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>27 997</u> 19 396	<u>28 679</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>26 436</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>26 073</u> 23 623	<u>28 403</u> 19 796	<u>29 086</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796	<u>26 842</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>26 323</u> 23 869	<u>28 612</u> 20 002	<u>29 295</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002	<u>27 052</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>27 997</u> 19 396	<u>28 679</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>26 436</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>25 828</u> 23 382	<u>28 198</u> 19 594	<u>28 880</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594	<u>26 637</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>26 323</u> 23 869	<u>28 612</u> 20 002	<u>29 295</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002	<u>27 052</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>26 579</u> 24 120	<u>28 826</u> 20 212	<u>29 509</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>27 266</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>26 579</u> 24 120	<u>28 826</u> 20 212	<u>29 509</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>27 266</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>26 839</u> 24 377	<u>29 045</u> 20 427	<u>29 727</u> 20 427	<u>30 508</u> 20 427	<u>27 484</u> 20 427	<u>30 508</u> 20 427	<u>30 508</u> 20 427
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>27 378</u> 24 907	<u>29 496</u> 20 871	<u>30 179</u> 20 871	<u>30 959</u> 20 871	<u>27 935</u> 20 871	<u>30 959</u> 20 871	<u>30 959</u> 20 871
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>27 656</u> 25 180	<u>29 729</u> 21 101	<u>30 412</u> 21 101	<u>31 192</u> 21 101	<u>28 168</u> 21 101	<u>31 192</u> 21 101	<u>31 192</u> 21 101

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3										
212-101-2801		3	1	2400	<u>24 227</u> 19 202	<u>29 952</u> 22 914	<u>22 679</u> 19 202	<u>28 775</u> 19 202	<u>26 207</u> 22 914	<u>32 547</u> 22 914	<u>23 074</u> 19 202	<u>26 829</u> 19 202
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>24 753</u> 19 396	<u>30 538</u> 23 146	<u>23 129</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>26 676</u> 23 146	<u>33 269</u> 23 146	<u>23 520</u> 19 396	<u>27 411</u> 19 396
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>25 160</u> 19 796	<u>31 023</u> 23 623	<u>23 536</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796	<u>27 161</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623	<u>23 926</u> 19 796	<u>27 818</u> 19 796
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>25 369</u> 20 002	<u>31 273</u> 23 869	<u>23 745</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002	<u>27 411</u> 23 869	<u>34 004</u> 23 869	<u>24 135</u> 20 002	<u>28 027</u> 20 002
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>24 753</u> 19 396	<u>30 538</u> 23 146	<u>23 129</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>26 676</u> 23 146	<u>33 269</u> 23 146	<u>23 520</u> 19 396	<u>27 411</u> 19 396
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>24 955</u> 19 594	<u>30 778</u> 23 382	<u>23 331</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594	<u>26 916</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382	<u>23 721</u> 19 594	<u>27 612</u> 19 594
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>25 369</u> 20 002	<u>31 273</u> 23 869	<u>23 745</u> 20 002	<u>30 075</u> 20 002	<u>27 411</u> 23 869	<u>34 004</u> 23 869	<u>24 135</u> 20 002	<u>28 027</u> 20 002
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>25 583</u> 20 212	<u>31 529</u> 24 120	<u>23 959</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>27 666</u> 24 120	<u>34 260</u> 24 120	<u>24 349</u> 20 212	<u>28 241</u> 20 212
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>25 583</u> 20 212	<u>31 529</u> 24 120	<u>23 959</u> 20 212	<u>30 289</u> 20 212	<u>27 666</u> 24 120	<u>34 260</u> 24 120	<u>24 349</u> 20 212	<u>28 241</u> 20 212
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>25 802</u> 20 427	<u>31 789</u> 24 377	<u>24 178</u> 20 427	<u>30 508</u> 20 427	<u>27 927</u> 24 377	<u>34 520</u> 24 377	<u>24 568</u> 20 427	<u>28 459</u> 20 427
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>26 253</u> 20 871	<u>32 328</u> 24 907	<u>24 629</u> 20 871	<u>30 959</u> 20 871	<u>28 465</u> 24 907	<u>35 059</u> 24 907	<u>25 019</u> 20 871	<u>28 911</u> 20 871
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>26 486</u> 21 101	<u>32 606</u> 25 180	<u>24 862</u> 21 101	<u>31 192</u> 21 101	<u>28 743</u> 25 180	<u>35 337</u> 25 180	<u>25 252</u> 21 101	<u>29 144</u> 21 101

					-
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>28 775</u> 19 202
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 460</u> 19 396
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>29 866</u> 19 796
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 075</u> 20 002
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 460</u> 19 396
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>29 661</u> 19 594
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 075</u> 20 002
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 212
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 212
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 508</u> 20 427
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>30 959</u> 20 871
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 192</u> 21 101

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>14 527</u> 11 970	<u>19 750</u> 11 687	<u>20 399</u> 11 687	<u>21 140</u> 11 687	<u>18 267</u> 11 687	<u>21 140</u> 11 687	<u>21 140</u> 11 687
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>14 892</u> 12 329	<u>20 038</u> 11 970	<u>20 686</u> 11 970	<u>21 428</u> 11 970	<u>18 555</u> 11 970	<u>21 428</u> 11 970	<u>21 428</u> 11 970
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>15 268</u> 12 699	<u>20 110</u> 12 041	<u>20 758</u> 12 041	<u>21 500</u> 12 041	<u>18 627</u> 12 041	<u>21 500</u> 12 041	<u>21 500</u> 12 041
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>15 722</u> 13 147	<u>20 470</u> 12 395	<u>21 118</u> 12 395	<u>21 860</u> 12 395	<u>18 987</u> 12 395	<u>21 860</u> 12 395	<u>21 860</u> 12 395
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>15 722</u> 13 147	<u>20 829</u> 12 749	<u>21 478</u> 12 749	<u>22 219</u> 12 749	<u>19 347</u> 12 749	<u>22 219</u> 12 749	<u>22 219</u> 12 749
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>17 358</u> 14 756	<u>21 477</u> 13 387	<u>22 126</u> 13 387	<u>22 867</u> 13 387	<u>19 995</u> 13 387	<u>22 867</u> 13 387	<u>22 867</u> 13 387
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>18 902</u> 16 277	<u>22 269</u> 14 166	<u>22 917</u> 14 166	<u>23 659</u> 14 166	<u>20 786</u> 14 166	<u>23 659</u> 14 166	<u>23 659</u> 14 166
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>19 902</u> 17 260	<u>23 132</u> 15 016	<u>23 781</u> 15 016	<u>24 522</u> 15 016	<u>21 650</u> 15 016	<u>24 522</u> 15 016	<u>24 522</u> 15 016
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>20 992</u> 18 334	<u>23 348</u> 15 229	<u>23 997</u> 15 229	<u>24 738</u> 15 229	<u>21 866</u> 15 229	<u>24 738</u> 15 229	<u>24 738</u> 15 229
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>20 992</u> 18 334	<u>23 348</u> 15 229	<u>23 997</u> 15 229	<u>24 738</u> 15 229	<u>21 866</u> 15 229	<u>24 738</u> 15 229	<u>24 738</u> 15 229
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>21 992</u> 19 317	<u>24 122</u> 15 990	<u>24 770</u> 15 990	<u>25 512</u> 15 990	<u>22 639</u> 15 990	<u>25 512</u> 15 990	<u>25 512</u> 15 990
212-102-0200	7473-2010	3									

[illegible]

					-
212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 140</u> 11 687
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 428</u> 11 970
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 500</u> 12 041
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 860</u> 12 395
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 219</u> 12 749
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 867</u> 13 387
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 659</u> 14 166
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 522</u> 15 016
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>24 738</u> 15 229
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>24 738</u> 15 229
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 512</u> 15 990
212-102-0200	7473-2010	3			

							-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>14 892</u> 12 330	<u>19 869</u> 11 804	<u>20 517</u> 11 804	<u>21 259</u> 11 804	<u>18 386</u> 11 804	<u>21 259</u> 11 804	<u>21 259</u> 11 804
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>15 519</u> 12 946	<u>20 159</u> 12 090	<u>20 808</u> 12 090	<u>21 549</u> 12 090	<u>18 677</u> 12 090	<u>21 549</u> 12 090	<u>21 549</u> 12 090
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>16 176</u> 13 594	<u>20 232</u> 12 162	<u>20 881</u> 12 162	<u>21 622</u> 12 162	<u>18 750</u> 12 162	<u>21 622</u> 12 162	<u>21 622</u> 12 162
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>16 631</u> 14 041	<u>20 596</u> 12 519	<u>21 244</u> 12 519	<u>21 985</u> 12 519	<u>19 113</u> 12 519	<u>21 985</u> 12 519	<u>21 985</u> 12 519
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>16 631</u> 14 041	<u>20 959</u> 12 877	<u>21 608</u> 12 877	<u>22 349</u> 12 877	<u>19 476</u> 12 877	<u>22 349</u> 12 877	<u>22 349</u> 12 877
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>18 266</u> 15 651	<u>21 613</u> 13 521	<u>22 262</u> 13 521	<u>23 003</u> 13 521	<u>20 131</u> 13 521	<u>23 003</u> 13 521	<u>23 003</u> 13 521
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>19 811</u> 17 171	<u>22 413</u> 14 308	<u>23 061</u> 14 308	<u>23 803</u> 14 308	<u>20 930</u> 14 308	<u>23 803</u> 14 308	<u>23 803</u> 14 308
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>20 810</u> 18 155	<u>23 285</u> 15 166	<u>23 933</u> 15 166	<u>24 675</u> 15 166	<u>21 802</u> 15 166	<u>24 675</u> 15 166	<u>24 675</u> 15 166
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>21 901</u> 19 228	<u>23 503</u> 15 381	<u>24 152</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381	<u>22 020</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>21 901</u> 19 228	<u>23 503</u> 15 381	<u>24 152</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381	<u>22 020</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 212	<u>24 284</u> 16 150	<u>24 933</u> 16 150	<u>25 674</u> 16 150	<u>22 802</u> 16 150	<u>25 674</u> 16 150	<u>25 674</u> 16 150

212-4.

					-	-	-	-		-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>16 711</u> 11 804	<u>19 199</u> 12 330	<u>15 163</u> 11 804	<u>21 259</u> 11 804	<u>15 453</u> 12 330	<u>21 793</u> 12 330	<u>15 558</u> 11 804	<u>19 313</u> 11 804
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>17 002</u> 12 090	<u>19 825</u> 12 946	<u>15 453</u> 12 090	<u>21 549</u> 12 090	<u>16 080</u> 12 946	<u>22 419</u> 12 946	<u>15 848</u> 12 090	<u>19 604</u> 12 090
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>17 074</u> 12 162	<u>20 483</u> 13 594	<u>15 526</u> 12 162	<u>21 622</u> 12 162	<u>16 737</u> 13 594	<u>23 077</u> 13 594	<u>15 921</u> 12 162	<u>19 676</u> 12 162
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>17 438</u> 12 519	<u>20 937</u> 14 041	<u>15 889</u> 12 519	<u>21 985</u> 12 519	<u>17 192</u> 14 041	<u>23 531</u> 14 041	<u>16 285</u> 12 519	<u>20 040</u> 12 519
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>17 801</u> 12 877	<u>20 937</u> 14 041	<u>16 253</u> 12 877	<u>22 349</u> 12 877	<u>17 192</u> 14 041	<u>23 531</u> 14 041	<u>16 648</u> 12 877	<u>20 403</u> 12 877
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>18 455</u> 13 521	<u>22 573</u> 15 651	<u>16 907</u> 13 521	<u>23 003</u> 13 521	<u>18 827</u> 15 651	<u>25 167</u> 15 651	<u>17 302</u> 13 521	<u>21 057</u> 13 521
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>19 255</u> 14 308	<u>24 117</u> 17 171	<u>17 707</u> 14 308	<u>23 803</u> 14 308	<u>20 372</u> 17 171	<u>26 712</u> 17 171	<u>18 102</u> 14 308	<u>21 857</u> 14 308
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>20 127</u> 15 166	<u>25 117</u> 18 155	<u>18 579</u> 15 166	<u>24 675</u> 15 166	<u>21 371</u> 18 155	<u>27 711</u> 18 155	<u>18 974</u> 15 166	<u>22 729</u> 15 166
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>20 345</u> 15 381	<u>26 207</u> 19 228	<u>18 797</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381	<u>22 462</u> 19 228	<u>28 801</u> 19 228	<u>19 192</u> 15 381	<u>22 947</u> 15 381
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>20 345</u> 15 381	<u>26 207</u> 19 228	<u>18 797</u> 15 381	<u>24 893</u> 15 381	<u>22 462</u> 19 228	<u>28 801</u> 19 228	<u>19 192</u> 15 381	<u>22 947</u> 15 381
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>21 127</u> 16 150	<u>27 207</u> 20 212	<u>19 578</u> 16 150	<u>25 674</u> 16 150	<u>23 461</u> 20 212	<u>29 801</u> 20 212	<u>19 973</u> 16 150	<u>23 728</u> 16 150

8.04-08-2023

102

				,	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 259</u> 11 804
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 549</u> 12 090
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 622</u> 12 162
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 985</u> 12 519
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 349</u> 12 877
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 003</u> 13 521
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 803</u> 14 308
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 675</u> 15 166
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>24 893</u> 15 381
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>24 893</u> 15 381
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 674</u> 16 150

212-401.

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 126</u> 12 754	<u>17 934</u> 10 545	<u>18 528</u> 10 545	<u>19 208</u> 10 545	<u>16 575</u> 10 545	<u>19 208</u> 10 545	<u>19 208</u> 10 545
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 008</u> 13 621	<u>18 662</u> 11 262	<u>19 257</u> 11 262	<u>19 936</u> 11 262	<u>17 303</u> 11 262	<u>19 936</u> 11 262	<u>19 936</u> 11 262
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 391</u> 14 984	<u>19 807</u> 12 389	<u>20 401</u> 12 389	<u>21 081</u> 12 389	<u>18 448</u> 12 389	<u>21 081</u> 12 389	<u>21 081</u> 12 389
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 381</u> 15 958	<u>20 625</u> 13 194	<u>21 219</u> 13 194	<u>21 899</u> 13 194	<u>19 266</u> 13 194	<u>21 899</u> 13 194	<u>21 899</u> 13 194
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 192</u> 16 755	<u>21 295</u> 13 854	<u>21 889</u> 13 854	<u>22 569</u> 13 854	<u>19 936</u> 13 854	<u>22 569</u> 13 854	<u>22 569</u> 13 854
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>20 894</u> 18 431	<u>22 702</u> 15 239	<u>23 297</u> 15 239	<u>23 977</u> 15 239	<u>21 343</u> 15 239	<u>23 977</u> 15 239	<u>23 977</u> 15 239
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 029</u> 20 532	<u>24 467</u> 16 976	<u>25 062</u> 16 976	<u>25 742</u> 16 976	<u>23 108</u> 16 976	<u>25 742</u> 16 976	<u>25 742</u> 16 976
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 072</u> 21 559	<u>25 330</u> 17 825	<u>25 924</u> 17 825	<u>26 604</u> 17 825	<u>23 971</u> 17 825	<u>26 604</u> 17 825	<u>26 604</u> 17 825
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 167</u> 22 637	<u>26 235</u> 18 716	<u>26 830</u> 18 716	<u>27 509</u> 18 716	<u>24 876</u> 18 716	<u>27 509</u> 18 716	<u>27 509</u> 18 716
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 467</u> 24 900	<u>28 137</u> 20 588	<u>28 732</u> 20 588	<u>29 411</u> 20 588	<u>26 778</u> 20 588	<u>29 411</u> 20 588	<u>29 411</u> 20 588

					-	-	-	-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 039</u> 10 545	<u>19 074</u> 12 754	<u>13 620</u> 10 545	<u>19 208</u> 10 545	<u>15 640</u> 12 754	<u>21 452</u> 12 754	<u>13 982</u> 10 545	<u>17 424</u> 10 545
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>15 768</u> 11 262	<u>19 955</u> 13 621	<u>14 348</u> 11 262	<u>19 936</u> 11 262	<u>16 522</u> 13 621	<u>22 333</u> 13 621	<u>14 710</u> 11 262	<u>18 153</u> 11 262
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>16 912</u> 12 389	<u>21 339</u> 14 984	<u>15 493</u> 12 389	<u>21 081</u> 12 389	<u>17 906</u> 14 984	<u>23 717</u> 14 984	<u>15 855</u> 12 389	<u>19 297</u> 12 389
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>17 730</u> 13 194	<u>22 328</u> 15 958	<u>16 311</u> 13 194	<u>21 899</u> 13 194	<u>18 895</u> 15 958	<u>24 707</u> 15 958	<u>16 673</u> 13 194	<u>20 115</u> 13 194
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>18 400</u> 13 854	<u>23 139</u> 16 755	<u>16 981</u> 13 854	<u>22 569</u> 13 854	<u>19 706</u> 16 755	<u>25 517</u> 16 755	<u>17 343</u> 13 854	<u>20 785</u> 13 854
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>19 808</u> 15 239	<u>24 841</u> 18 431	<u>18 389</u> 15 239	<u>23 977</u> 15 239	<u>21 408</u> 18 431	<u>27 220</u> 18 431	<u>18 751</u> 15 239	<u>22 193</u> 15 239
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>21 573</u> 16 976	<u>26 976</u> 20 532	<u>20 154</u> 16 976	<u>25 742</u> 16 976	<u>23 543</u> 20 532	<u>29 354</u> 20 532	<u>20 516</u> 16 976	<u>23 958</u> 16 976
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>22 435</u> 17 825	<u>28 019</u> 21 559	<u>21 016</u> 17 825	<u>26 604</u> 17 825	<u>24 586</u> 21 559	<u>30 397</u> 21 559	<u>21 378</u> 17 825	<u>24 820</u> 17 825
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>23 341</u> 18 716	<u>29 114</u> 22 637	<u>21 921</u> 18 716	<u>27 509</u> 18 716	<u>25 681</u> 22 637	<u>31 493</u> 22 637	<u>22 284</u> 18 716	<u>25 726</u> 18 716
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>25 242</u> 20 588	<u>31 414</u> 24 900	<u>23 823</u> 20 588	<u>29 411</u> 20 588	<u>27 981</u> 24 900	<u>33 792</u> 24 900	<u>24 185</u> 20 588	<u>27 627</u> 20 588

					-
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 208</u> 10 545
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 936</u> 11 262
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 081</u> 12 389
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 899</u> 13 194
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 569</u> 13 854
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 977</u> 15 239
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 742</u> 16 976
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 604</u> 17 825
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 509</u> 18 716
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 411</u> 20 588

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная