

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

---

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

|  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен<br><br>15.03.2024 ж. бастап  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»  |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК<br>от 15.03.2024 года № 39-НҚ<br>с 15.03.2024 г.   |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 21.    |   | 1   |
| 212.   | , | 1   |
| 212-1. |   | 1   |
| 212-4. |   | 100 |



21.  
212. ,  
212-1.  
212-101.

| 212-101-0100 | 3,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0101 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>14 289</u><br>11 736 | <u>19 517</u><br>11 458 | <u>20 166</u><br>11 458 | <u>20 907</u><br>11 458 | <u>18 035</u><br>11 458 | <u>20 907</u><br>11 458 |
| 212-101-0200 | 5 7473-2010   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0201 | 5 7473-2010   | 3 | 1 | 2400 | <u>14 646</u><br>12 088 | <u>19 799</u><br>11 736 | <u>20 448</u><br>11 736 | <u>21 189</u><br>11 736 | <u>18 317</u><br>11 736 | <u>21 189</u><br>11 736 |
| 212-101-0300 | 7,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0301 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>15 015</u><br>12 450 | <u>19 870</u><br>11 805 | <u>20 519</u><br>11 805 | <u>21 260</u><br>11 805 | <u>18 387</u><br>11 805 | <u>21 260</u><br>11 805 |
| 212-101-0302 | F50, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>14 850</u><br>12 576 | <u>20 406</u><br>11 924 | <u>21 088</u><br>11 924 | <u>21 869</u><br>11 924 | <u>18 845</u><br>11 924 | <u>21 869</u><br>11 924 |
| 212-101-0303 | F50, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>14 980</u><br>12 704 | <u>20 529</u><br>12 046 | <u>21 212</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 | <u>18 969</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 |
| 212-101-0304 | F50, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 113</u><br>12 835 | <u>20 655</u><br>12 170 | <u>21 338</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>19 095</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 |
| 212-101-0305 | F50, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 388</u><br>13 106 | <u>20 916</u><br>12 426 | <u>21 598</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>19 355</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 |
| 212-101-0306 | F50, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>15 530</u><br>13 245 | <u>21 050</u><br>12 559 | <u>21 733</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>19 489</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 |

|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0100 | 3,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0101 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 907</u><br>11 458 | <u>16 359</u><br>11 458 | <u>18 595</u><br>11 736 | <u>14 811</u><br>11 458 | <u>20 907</u><br>11 458 | <u>14 850</u><br>11 736 | <u>21 189</u><br>11 736 |
| 212-101-0200 | 5 7473-2010   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0201 | 5 7473-2010   | 3 | 1 | 2400 | <u>21 189</u><br>11 736 | <u>16 642</u><br>11 736 | <u>18 953</u><br>12 088 | <u>15 093</u><br>11 736 | <u>21 189</u><br>11 736 | <u>15 207</u><br>12 088 | <u>21 547</u><br>12 088 |
| 212-101-0300 | 7,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0301 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>21 260</u><br>11 805 | <u>16 712</u><br>11 805 | <u>19 321</u><br>12 450 | <u>15 164</u><br>11 805 | <u>21 260</u><br>11 805 | <u>15 576</u><br>12 450 | <u>21 915</u><br>12 450 |
| 212-101-0302 | F50, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>21 869</u><br>11 924 | <u>17 163</u><br>11 924 | <u>19 800</u><br>12 576 | <u>15 539</u><br>11 924 | <u>21 869</u><br>11 924 | <u>15 938</u><br>12 576 | <u>22 531</u><br>12 576 |
| 212-101-0303 | F50, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>21 992</u><br>12 046 | <u>17 286</u><br>12 046 | <u>19 930</u><br>12 704 | <u>15 662</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 | <u>16 068</u><br>12 704 | <u>22 661</u><br>12 704 |
| 212-101-0304 | F50, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>17 412</u><br>12 170 | <u>20 063</u><br>12 835 | <u>15 788</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>16 201</u><br>12 835 | <u>22 794</u><br>12 835 |
| 212-101-0305 | F50, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>17 673</u><br>12 426 | <u>20 338</u><br>13 106 | <u>16 049</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>16 476</u><br>13 106 | <u>23 069</u><br>13 106 |
| 212-101-0306 | F50, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>17 807</u><br>12 559 | <u>20 480</u><br>13 245 | <u>16 183</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>16 617</u><br>13 245 | <u>23 211</u><br>13 245 |

|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0100 | 3,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0101 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 206</u><br>11 458 | <u>18 961</u><br>11 458 | <u>20 907</u><br>11 458 |
| 212-101-0200 | 5 7473-2010   | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0201 | 5 7473-2010   | 3 | 1 | 2400 | <u>15 488</u><br>11 736 | <u>19 243</u><br>11 736 | <u>21 189</u><br>11 736 |
| 212-101-0300 | 7,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0301 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>15 559</u><br>11 805 | <u>19 314</u><br>11 805 | <u>21 260</u><br>11 805 |
| 212-101-0302 | F50, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 929</u><br>11 924 | <u>19 820</u><br>11 924 | <u>21 869</u><br>11 924 |
| 212-101-0303 | F50, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 052</u><br>12 046 | <u>19 944</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 |
| 212-101-0304 | F50, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 179</u><br>12 170 | <u>20 070</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 |
| 212-101-0305 | F50, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 439</u><br>12 426 | <u>20 331</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 |
| 212-101-0306 | F50, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 573</u><br>12 559 | <u>20 465</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0307 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>14 980</u><br>12 704 | <u>20 529</u><br>12 046 | <u>21 212</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 | <u>18 969</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 |
| 212-101-0308 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 113</u><br>12 835 | <u>20 655</u><br>12 170 | <u>21 338</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>19 095</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 |
| 212-101-0309 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 249</u><br>12 969 | <u>20 784</u><br>12 297 | <u>21 467</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>19 224</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 |
| 212-101-0310 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 530</u><br>13 245 | <u>21 050</u><br>12 559 | <u>21 733</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>19 489</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 674</u><br>13 387 | <u>21 187</u><br>12 694 | <u>21 870</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 | <u>19 627</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 |
| 212-101-0312 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 113</u><br>12 835 | <u>20 655</u><br>12 170 | <u>21 338</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>19 095</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 |
| 212-101-0313 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 249</u><br>12 969 | <u>20 784</u><br>12 297 | <u>21 467</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>19 224</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 |
| 212-101-0314 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 388</u><br>13 106 | <u>20 916</u><br>12 426 | <u>21 598</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>19 355</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 |
| 212-101-0315 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 674</u><br>13 387 | <u>21 187</u><br>12 694 | <u>21 870</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 | <u>19 627</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>15 822</u><br>13 533 | <u>21 327</u><br>12 832 | <u>22 010</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 | <u>19 767</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 |
| 212-101-0317 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 249</u><br>12 969 | <u>20 784</u><br>12 297 | <u>21 467</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>19 224</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 |
| 212-101-0318 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 388</u><br>13 106 | <u>20 916</u><br>12 426 | <u>21 598</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>19 355</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 |
| 212-101-0319 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 530</u><br>13 245 | <u>21 050</u><br>12 559 | <u>21 733</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>19 489</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 |

8.04-08-2023

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0307 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>21 992</u><br>12 046 | <u>17 286</u><br>12 046 | <u>19 930</u><br>12 704 | <u>15 662</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 | <u>16 068</u><br>12 704 | <u>22 661</u><br>12 704 |
| 212-101-0308 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>17 412</u><br>12 170 | <u>20 063</u><br>12 835 | <u>15 788</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>16 201</u><br>12 835 | <u>22 794</u><br>12 835 |
| 212-101-0309 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>17 541</u><br>12 297 | <u>20 199</u><br>12 969 | <u>15 917</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>16 337</u><br>12 969 | <u>22 930</u><br>12 969 |
| 212-101-0310 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>17 807</u><br>12 559 | <u>20 480</u><br>13 245 | <u>16 183</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>16 617</u><br>13 245 | <u>23 211</u><br>13 245 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 650</u><br>12 694 | <u>17 944</u><br>12 694 | <u>20 624</u><br>13 387 | <u>16 320</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 | <u>16 762</u><br>13 387 | <u>23 355</u><br>13 387 |
| 212-101-0312 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>17 412</u><br>12 170 | <u>20 063</u><br>12 835 | <u>15 788</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 | <u>16 201</u><br>12 835 | <u>22 794</u><br>12 835 |
| 212-101-0313 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>17 541</u><br>12 297 | <u>20 199</u><br>12 969 | <u>15 917</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>16 337</u><br>12 969 | <u>22 930</u><br>12 969 |
| 212-101-0314 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>17 673</u><br>12 426 | <u>20 338</u><br>13 106 | <u>16 049</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>16 476</u><br>13 106 | <u>23 069</u><br>13 106 |
| 212-101-0315 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 650</u><br>12 694 | <u>17 944</u><br>12 694 | <u>20 624</u><br>13 387 | <u>16 320</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 | <u>16 762</u><br>13 387 | <u>23 355</u><br>13 387 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 790</u><br>12 832 | <u>18 084</u><br>12 832 | <u>20 772</u><br>13 533 | <u>16 460</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 | <u>16 910</u><br>13 533 | <u>23 503</u><br>13 533 |
| 212-101-0317 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>17 541</u><br>12 297 | <u>20 199</u><br>12 969 | <u>15 917</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 | <u>16 337</u><br>12 969 | <u>22 930</u><br>12 969 |
| 212-101-0318 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>17 673</u><br>12 426 | <u>20 338</u><br>13 106 | <u>16 049</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 | <u>16 476</u><br>13 106 | <u>23 069</u><br>13 106 |
| 212-101-0319 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>17 807</u><br>12 559 | <u>20 480</u><br>13 245 | <u>16 183</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 | <u>16 617</u><br>13 245 | <u>23 211</u><br>13 245 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0307 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 052</u><br>12 046 | <u>19 944</u><br>12 046 | <u>21 992</u><br>12 046 |
| 212-101-0308 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 179</u><br>12 170 | <u>20 070</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 |
| 212-101-0309 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 307</u><br>12 297 | <u>20 199</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 |
| 212-101-0310 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 573</u><br>12 559 | <u>20 465</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 710</u><br>12 694 | <u>20 602</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 |
| 212-101-0312 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 179</u><br>12 170 | <u>20 070</u><br>12 170 | <u>22 118</u><br>12 170 |
| 212-101-0313 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 307</u><br>12 297 | <u>20 199</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 |
| 212-101-0314 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 439</u><br>12 426 | <u>20 331</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 |
| 212-101-0315 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 710</u><br>12 694 | <u>20 602</u><br>12 694 | <u>22 650</u><br>12 694 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 851</u><br>12 832 | <u>20 742</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 |
| 212-101-0317 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 307</u><br>12 297 | <u>20 199</u><br>12 297 | <u>22 247</u><br>12 297 |
| 212-101-0318 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 439</u><br>12 426 | <u>20 331</u><br>12 426 | <u>22 379</u><br>12 426 |
| 212-101-0319 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 573</u><br>12 559 | <u>20 465</u><br>12 559 | <u>22 513</u><br>12 559 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0320 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>15 822</u><br>13 533 | <u>21 327</u><br>12 832 | <u>22 010</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 | <u>19 767</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 |
| 212-101-0321 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>15 973</u><br>13 682 | <u>21 471</u><br>12 973 | <u>22 153</u><br>12 973 | <u>22 934</u><br>12 973 | <u>19 910</u><br>12 973 | <u>22 934</u><br>12 973 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0401 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>15 460</u><br>12 889 | <u>20 223</u><br>12 152 | <u>20 871</u><br>12 152 | <u>21 613</u><br>12 152 | <u>18 740</u><br>12 152 | <u>21 613</u><br>12 152 |
| 212-101-0402 | F50, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>15 300</u><br>13 019 | <u>20 762</u><br>12 275 | <u>21 445</u><br>12 275 | <u>22 225</u><br>12 275 | <u>19 201</u><br>12 275 | <u>22 225</u><br>12 275 |
| 212-101-0403 | F50, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>15 435</u><br>13 152 | <u>20 889</u><br>12 400 | <u>21 572</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 | <u>19 329</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 |
| 212-101-0404 | F50, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>15 573</u><br>13 287 | <u>21 019</u><br>12 528 | <u>21 702</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>19 459</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 |
| 212-101-0405 | F50, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>15 857</u><br>13 567 | <u>21 287</u><br>12 792 | <u>21 970</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>19 727</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 |
| 212-101-0406 | F50, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 003</u><br>13 711 | <u>21 425</u><br>12 928 | <u>22 108</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>19 865</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 |
| 212-101-0407 | F100, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>15 435</u><br>13 152 | <u>20 889</u><br>12 400 | <u>21 572</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 | <u>19 329</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 |
| 212-101-0408 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>15 573</u><br>13 287 | <u>21 019</u><br>12 528 | <u>21 702</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>19 459</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 |
| 212-101-0409 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>15 713</u><br>13 426 | <u>21 152</u><br>12 659 | <u>21 834</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>19 591</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 |
| 212-101-0410 | F100, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 003</u><br>13 711 | <u>21 425</u><br>12 928 | <u>22 108</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>19 865</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0320 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 790</u><br>12 832 | <u>18 084</u><br>12 832 | <u>20 772</u><br>13 533 | <u>16 460</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 | <u>16 910</u><br>13 533 | <u>23 503</u><br>13 533 |
| 212-101-0321 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 934</u><br>12 973 | <u>18 228</u><br>12 973 | <u>20 923</u><br>13 682 | <u>16 604</u><br>12 973 | <u>22 934</u><br>12 973 | <u>17 061</u><br>13 682 | <u>23 654</u><br>13 682 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0401 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>21 613</u><br>12 152 | <u>17 065</u><br>12 152 | <u>19 766</u><br>12 889 | <u>15 517</u><br>12 152 | <u>21 613</u><br>12 152 | <u>16 021</u><br>12 889 | <u>22 361</u><br>12 889 |
| 212-101-0402 | F50, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 225</u><br>12 275 | <u>17 519</u><br>12 275 | <u>20 250</u><br>13 019 | <u>15 895</u><br>12 275 | <u>22 225</u><br>12 275 | <u>16 387</u><br>13 019 | <u>22 981</u><br>13 019 |
| 212-101-0403 | F50, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 352</u><br>12 400 | <u>17 646</u><br>12 400 | <u>20 385</u><br>13 152 | <u>16 022</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 | <u>16 522</u><br>13 152 | <u>23 116</u><br>13 152 |
| 212-101-0404 | F50, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>17 776</u><br>12 528 | <u>20 523</u><br>13 287 | <u>16 152</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>16 660</u><br>13 287 | <u>23 254</u><br>13 287 |
| 212-101-0405 | F50, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>18 044</u><br>12 792 | <u>20 807</u><br>13 567 | <u>16 420</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>16 944</u><br>13 567 | <u>23 538</u><br>13 567 |
| 212-101-0406 | F50, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>18 182</u><br>12 928 | <u>20 953</u><br>13 711 | <u>16 558</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>17 091</u><br>13 711 | <u>23 684</u><br>13 711 |
| 212-101-0407 | F100, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 352</u><br>12 400 | <u>17 646</u><br>12 400 | <u>20 385</u><br>13 152 | <u>16 022</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 | <u>16 522</u><br>13 152 | <u>23 116</u><br>13 152 |
| 212-101-0408 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>17 776</u><br>12 528 | <u>20 523</u><br>13 287 | <u>16 152</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>16 660</u><br>13 287 | <u>23 254</u><br>13 287 |
| 212-101-0409 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>17 909</u><br>12 659 | <u>20 663</u><br>13 426 | <u>16 285</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>16 801</u><br>13 426 | <u>23 394</u><br>13 426 |
| 212-101-0410 | F100, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>18 182</u><br>12 928 | <u>20 953</u><br>13 711 | <u>16 558</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>17 091</u><br>13 711 | <u>23 684</u><br>13 711 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0320 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 851</u><br>12 832 | <u>20 742</u><br>12 832 | <u>22 790</u><br>12 832 |
| 212-101-0321 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>16 994</u><br>12 973 | <u>20 885</u><br>12 973 | <u>22 934</u><br>12 973 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0401 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>15 912</u><br>12 152 | <u>19 667</u><br>12 152 | <u>21 613</u><br>12 152 |
| 212-101-0402 | F50, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 285</u><br>12 275 | <u>20 177</u><br>12 275 | <u>22 225</u><br>12 275 |
| 212-101-0403 | F50, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 412</u><br>12 400 | <u>20 304</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 |
| 212-101-0404 | F50, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 542</u><br>12 528 | <u>20 434</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 |
| 212-101-0405 | F50, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 810</u><br>12 792 | <u>20 702</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 |
| 212-101-0406 | F50, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 948</u><br>12 928 | <u>20 840</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 |
| 212-101-0407 | F100, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 412</u><br>12 400 | <u>20 304</u><br>12 400 | <u>22 352</u><br>12 400 |
| 212-101-0408 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 542</u><br>12 528 | <u>20 434</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 |
| 212-101-0409 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 675</u><br>12 659 | <u>20 566</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 |
| 212-101-0410 | F100, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 948</u><br>12 928 | <u>20 840</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0411 | F100, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 153</u><br>13 859 | <u>21 567</u><br>13 067 | <u>22 249</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 | <u>20 006</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 |
| 212-101-0412 | F150, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 573</u><br>13 287 | <u>21 019</u><br>12 528 | <u>21 702</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>19 459</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 |
| 212-101-0413 | F150, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 713</u><br>13 426 | <u>21 152</u><br>12 659 | <u>21 834</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>19 591</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 |
| 212-101-0414 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 857</u><br>13 567 | <u>21 287</u><br>12 792 | <u>21 970</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>19 727</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 |
| 212-101-0415 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 153</u><br>13 859 | <u>21 567</u><br>13 067 | <u>22 249</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 | <u>20 006</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 |
| 212-101-0416 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 306</u><br>14 010 | <u>21 711</u><br>13 209 | <u>22 394</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 | <u>20 150</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 |
| 212-101-0417 | F200, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 713</u><br>13 426 | <u>21 152</u><br>12 659 | <u>21 834</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>19 591</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 |
| 212-101-0418 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 857</u><br>13 567 | <u>21 287</u><br>12 792 | <u>21 970</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>19 727</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 |
| 212-101-0419 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 003</u><br>13 711 | <u>21 425</u><br>12 928 | <u>22 108</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>19 865</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 |
| 212-101-0420 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 306</u><br>14 010 | <u>21 711</u><br>13 209 | <u>22 394</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 | <u>20 150</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 |
| 212-101-0421 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 463</u><br>14 163 | <u>21 858</u><br>13 354 | <u>22 541</u><br>13 354 | <u>23 321</u><br>13 354 | <u>20 298</u><br>13 354 | <u>23 321</u><br>13 354 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0501 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>15 460</u><br>12 889 | <u>20 575</u><br>12 499 | <u>21 224</u><br>12 499 | <u>21 965</u><br>12 499 | <u>19 093</u><br>12 499 | <u>21 965</u><br>12 499 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0411 | F100, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 030</u><br>13 067 | <u>18 323</u><br>13 067 | <u>21 103</u><br>13 859 | <u>16 700</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 | <u>17 241</u><br>13 859 | <u>23 834</u><br>13 859 |
| 212-101-0412 | F150, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>17 776</u><br>12 528 | <u>20 523</u><br>13 287 | <u>16 152</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 | <u>16 660</u><br>13 287 | <u>23 254</u><br>13 287 |
| 212-101-0413 | F150, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>17 909</u><br>12 659 | <u>20 663</u><br>13 426 | <u>16 285</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>16 801</u><br>13 426 | <u>23 394</u><br>13 426 |
| 212-101-0414 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>18 044</u><br>12 792 | <u>20 807</u><br>13 567 | <u>16 420</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>16 944</u><br>13 567 | <u>23 538</u><br>13 567 |
| 212-101-0415 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>23 030</u><br>13 067 | <u>18 323</u><br>13 067 | <u>21 103</u><br>13 859 | <u>16 700</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 | <u>17 241</u><br>13 859 | <u>23 834</u><br>13 859 |
| 212-101-0416 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 174</u><br>13 209 | <u>18 468</u><br>13 209 | <u>21 256</u><br>14 010 | <u>16 844</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 | <u>17 394</u><br>14 010 | <u>23 987</u><br>14 010 |
| 212-101-0417 | F200, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>17 909</u><br>12 659 | <u>20 663</u><br>13 426 | <u>16 285</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 | <u>16 801</u><br>13 426 | <u>23 394</u><br>13 426 |
| 212-101-0418 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>18 044</u><br>12 792 | <u>20 807</u><br>13 567 | <u>16 420</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 | <u>16 944</u><br>13 567 | <u>23 538</u><br>13 567 |
| 212-101-0419 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>18 182</u><br>12 928 | <u>20 953</u><br>13 711 | <u>16 558</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 | <u>17 091</u><br>13 711 | <u>23 684</u><br>13 711 |
| 212-101-0420 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>23 174</u><br>13 209 | <u>18 468</u><br>13 209 | <u>21 256</u><br>14 010 | <u>16 844</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 | <u>17 394</u><br>14 010 | <u>23 987</u><br>14 010 |
| 212-101-0421 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 321</u><br>13 354 | <u>18 615</u><br>13 354 | <u>21 413</u><br>14 163 | <u>16 991</u><br>13 354 | <u>23 321</u><br>13 354 | <u>17 550</u><br>14 163 | <u>24 144</u><br>14 163 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0501 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>21 965</u><br>12 499 | <u>17 418</u><br>12 499 | <u>19 766</u><br>12 889 | <u>15 869</u><br>12 499 | <u>21 965</u><br>12 499 | <u>16 021</u><br>12 889 | <u>22 361</u><br>12 889 |



|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0411 | F100, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 090</u><br>13 067 | <u>20 981</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 |
| 212-101-0412 | F150, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 542</u><br>12 528 | <u>20 434</u><br>12 528 | <u>22 482</u><br>12 528 |
| 212-101-0413 | F150, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 675</u><br>12 659 | <u>20 566</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 |
| 212-101-0414 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 810</u><br>12 792 | <u>20 702</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 |
| 212-101-0415 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>17 090</u><br>13 067 | <u>20 981</u><br>13 067 | <u>23 030</u><br>13 067 |
| 212-101-0416 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 234</u><br>13 209 | <u>21 126</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 |
| 212-101-0417 | F200, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 675</u><br>12 659 | <u>20 566</u><br>12 659 | <u>22 615</u><br>12 659 |
| 212-101-0418 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 810</u><br>12 792 | <u>20 702</u><br>12 792 | <u>22 750</u><br>12 792 |
| 212-101-0419 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 948</u><br>12 928 | <u>20 840</u><br>12 928 | <u>22 888</u><br>12 928 |
| 212-101-0420 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>17 234</u><br>13 209 | <u>21 126</u><br>13 209 | <u>23 174</u><br>13 209 |
| 212-101-0421 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 381</u><br>13 354 | <u>21 273</u><br>13 354 | <u>23 321</u><br>13 354 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0501 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>16 264</u><br>12 499 | <u>20 020</u><br>12 499 | <u>21 965</u><br>12 499 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0502 | F50, W2   | 3 | 1 | 2400 | <u>15 300</u><br>13 019 | <u>21 118</u><br>12 626 | <u>21 801</u><br>12 626 | <u>22 581</u><br>12 626 | <u>19 558</u><br>12 626 | <u>22 581</u><br>12 626 |
| 212-101-0503 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>15 435</u><br>13 152 | <u>21 249</u><br>12 755 | <u>21 932</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 | <u>19 689</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 |
| 212-101-0504 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>15 573</u><br>13 287 | <u>21 383</u><br>12 886 | <u>22 066</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>19 822</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 |
| 212-101-0505 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>15 857</u><br>13 567 | <u>21 658</u><br>13 157 | <u>22 341</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>20 098</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 |
| 212-101-0506 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 003</u><br>13 711 | <u>21 801</u><br>13 297 | <u>22 483</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>20 240</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 |
| 212-101-0507 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 435</u><br>13 152 | <u>21 249</u><br>12 755 | <u>21 932</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 | <u>19 689</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 |
| 212-101-0508 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 573</u><br>13 287 | <u>21 383</u><br>12 886 | <u>22 066</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>19 822</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 |
| 212-101-0509 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 713</u><br>13 426 | <u>21 519</u><br>13 020 | <u>22 202</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>19 959</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 |
| 212-101-0510 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 003</u><br>13 711 | <u>21 801</u><br>13 297 | <u>22 483</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>20 240</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 153</u><br>13 859 | <u>21 946</u><br>13 440 | <u>22 629</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 | <u>20 385</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 |
| 212-101-0512 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 573</u><br>13 287 | <u>21 383</u><br>12 886 | <u>22 066</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>19 822</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 |
| 212-101-0513 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 713</u><br>13 426 | <u>21 519</u><br>13 020 | <u>22 202</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>19 959</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 |
| 212-101-0514 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 857</u><br>13 567 | <u>21 658</u><br>13 157 | <u>22 341</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>20 098</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0502 | F50, W2   | 3 | 1 | 2400 | <u>22 581</u><br>12 626 | <u>17 875</u><br>12 626 | <u>20 250</u><br>13 019 | <u>16 251</u><br>12 626 | <u>22 581</u><br>12 626 | <u>16 387</u><br>13 019 | <u>22 981</u><br>13 019 |
| 212-101-0503 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>22 712</u><br>12 755 | <u>18 006</u><br>12 755 | <u>20 385</u><br>13 152 | <u>16 382</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 | <u>16 522</u><br>13 152 | <u>23 116</u><br>13 152 |
| 212-101-0504 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>18 140</u><br>12 886 | <u>20 523</u><br>13 287 | <u>16 516</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>16 660</u><br>13 287 | <u>23 254</u><br>13 287 |
| 212-101-0505 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>18 415</u><br>13 157 | <u>20 807</u><br>13 567 | <u>16 791</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>16 944</u><br>13 567 | <u>23 538</u><br>13 567 |
| 212-101-0506 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>18 558</u><br>13 297 | <u>20 953</u><br>13 711 | <u>16 934</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>17 091</u><br>13 711 | <u>23 684</u><br>13 711 |
| 212-101-0507 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 712</u><br>12 755 | <u>18 006</u><br>12 755 | <u>20 385</u><br>13 152 | <u>16 382</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 | <u>16 522</u><br>13 152 | <u>23 116</u><br>13 152 |
| 212-101-0508 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>18 140</u><br>12 886 | <u>20 523</u><br>13 287 | <u>16 516</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>16 660</u><br>13 287 | <u>23 254</u><br>13 287 |
| 212-101-0509 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>18 276</u><br>13 020 | <u>20 663</u><br>13 426 | <u>16 652</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>16 801</u><br>13 426 | <u>23 394</u><br>13 426 |
| 212-101-0510 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>18 558</u><br>13 297 | <u>20 953</u><br>13 711 | <u>16 934</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>17 091</u><br>13 711 | <u>23 684</u><br>13 711 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 409</u><br>13 440 | <u>18 703</u><br>13 440 | <u>21 103</u><br>13 859 | <u>17 079</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 | <u>17 241</u><br>13 859 | <u>23 834</u><br>13 859 |
| 212-101-0512 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>18 140</u><br>12 886 | <u>20 523</u><br>13 287 | <u>16 516</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 | <u>16 660</u><br>13 287 | <u>23 254</u><br>13 287 |
| 212-101-0513 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>18 276</u><br>13 020 | <u>20 663</u><br>13 426 | <u>16 652</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>16 801</u><br>13 426 | <u>23 394</u><br>13 426 |
| 212-101-0514 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>18 415</u><br>13 157 | <u>20 807</u><br>13 567 | <u>16 791</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>16 944</u><br>13 567 | <u>23 538</u><br>13 567 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0502 | F50, W2   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 641</u><br>12 626 | <u>20 533</u><br>12 626 | <u>22 581</u><br>12 626 |
| 212-101-0503 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 772</u><br>12 755 | <u>20 664</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 |
| 212-101-0504 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 906</u><br>12 886 | <u>20 798</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 |
| 212-101-0505 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>17 182</u><br>13 157 | <u>21 073</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 |
| 212-101-0506 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 324</u><br>13 297 | <u>21 215</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 |
| 212-101-0507 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 772</u><br>12 755 | <u>20 664</u><br>12 755 | <u>22 712</u><br>12 755 |
| 212-101-0508 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 906</u><br>12 886 | <u>20 798</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 |
| 212-101-0509 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 042</u><br>13 020 | <u>20 934</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 |
| 212-101-0510 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 324</u><br>13 297 | <u>21 215</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 469</u><br>13 440 | <u>21 361</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 |
| 212-101-0512 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 906</u><br>12 886 | <u>20 798</u><br>12 886 | <u>22 846</u><br>12 886 |
| 212-101-0513 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 042</u><br>13 020 | <u>20 934</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 |
| 212-101-0514 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 182</u><br>13 157 | <u>21 073</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0515 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 153</u><br>13 859 | <u>21 946</u><br>13 440 | <u>22 629</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 | <u>20 385</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 |
| 212-101-0516 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>16 306</u><br>14 010 | <u>22 094</u><br>13 586 | <u>22 777</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 | <u>20 534</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 |
| 212-101-0517 | F200, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>15 713</u><br>13 426 | <u>21 519</u><br>13 020 | <u>22 202</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>19 959</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 |
| 212-101-0518 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>15 857</u><br>13 567 | <u>21 658</u><br>13 157 | <u>22 341</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>20 098</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 |
| 212-101-0519 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 003</u><br>13 711 | <u>21 801</u><br>13 297 | <u>22 483</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>20 240</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 |
| 212-101-0520 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>16 306</u><br>14 010 | <u>22 094</u><br>13 586 | <u>22 777</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 | <u>20 534</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 |
| 212-101-0521 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>16 463</u><br>14 163 | <u>22 246</u><br>13 736 | <u>22 929</u><br>13 736 | <u>23 709</u><br>13 736 | <u>20 685</u><br>13 736 | <u>23 709</u><br>13 736 |
| 212-101-0600 | 15 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0601 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>17 064</u><br>14 467 | <u>21 210</u><br>13 124 | <u>21 859</u><br>13 124 | <u>22 600</u><br>13 124 | <u>19 728</u><br>13 124 | <u>22 600</u><br>13 124 |
| 212-101-0602 | F50, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 920</u><br>14 613 | <u>21 760</u><br>13 257 | <u>22 442</u><br>13 257 | <u>23 223</u><br>13 257 | <u>20 199</u><br>13 257 | <u>23 223</u><br>13 257 |
| 212-101-0603 | F50, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 071</u><br>14 762 | <u>21 897</u><br>13 392 | <u>22 580</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 | <u>20 337</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 |
| 212-101-0604 | F50, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 226</u><br>14 914 | <u>22 037</u><br>13 530 | <u>22 720</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>20 477</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 |
| 212-101-0605 | F50, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 545</u><br>15 228 | <u>22 327</u><br>13 815 | <u>23 010</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>20 766</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0515 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 409</u><br>13 440 | <u>18 703</u><br>13 440 | <u>21 103</u><br>13 859 | <u>17 079</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 | <u>17 241</u><br>13 859 | <u>23 834</u><br>13 859 |
| 212-101-0516 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>23 557</u><br>13 586 | <u>18 851</u><br>13 586 | <u>21 256</u><br>14 010 | <u>17 227</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 | <u>17 394</u><br>14 010 | <u>23 987</u><br>14 010 |
| 212-101-0517 | F200, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>18 276</u><br>13 020 | <u>20 663</u><br>13 426 | <u>16 652</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 | <u>16 801</u><br>13 426 | <u>23 394</u><br>13 426 |
| 212-101-0518 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>18 415</u><br>13 157 | <u>20 807</u><br>13 567 | <u>16 791</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 | <u>16 944</u><br>13 567 | <u>23 538</u><br>13 567 |
| 212-101-0519 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>18 558</u><br>13 297 | <u>20 953</u><br>13 711 | <u>16 934</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 | <u>17 091</u><br>13 711 | <u>23 684</u><br>13 711 |
| 212-101-0520 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 557</u><br>13 586 | <u>18 851</u><br>13 586 | <u>21 256</u><br>14 010 | <u>17 227</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 | <u>17 394</u><br>14 010 | <u>23 987</u><br>14 010 |
| 212-101-0521 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>23 709</u><br>13 736 | <u>19 003</u><br>13 736 | <u>21 413</u><br>14 163 | <u>17 379</u><br>13 736 | <u>23 709</u><br>13 736 | <u>17 550</u><br>14 163 | <u>24 144</u><br>14 163 |
| 212-101-0600 | 15 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0601 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>22 600</u><br>13 124 | <u>18 053</u><br>13 124 | <u>21 370</u><br>14 467 | <u>16 504</u><br>13 124 | <u>22 600</u><br>13 124 | <u>17 625</u><br>14 467 | <u>23 964</u><br>14 467 |
| 212-101-0602 | F50, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 223</u><br>13 257 | <u>18 517</u><br>13 257 | <u>21 869</u><br>14 613 | <u>16 893</u><br>13 257 | <u>23 223</u><br>13 257 | <u>18 007</u><br>14 613 | <u>24 601</u><br>14 613 |
| 212-101-0603 | F50, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 360</u><br>13 392 | <u>18 654</u><br>13 392 | <u>22 021</u><br>14 762 | <u>17 030</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 | <u>18 159</u><br>14 762 | <u>24 752</u><br>14 762 |
| 212-101-0604 | F50, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>18 794</u><br>13 530 | <u>22 176</u><br>14 914 | <u>17 170</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>18 313</u><br>14 914 | <u>24 907</u><br>14 914 |
| 212-101-0605 | F50, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>19 084</u><br>13 815 | <u>22 495</u><br>15 228 | <u>17 460</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>18 632</u><br>15 228 | <u>25 226</u><br>15 228 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0515 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>17 469</u><br>13 440 | <u>21 361</u><br>13 440 | <u>23 409</u><br>13 440 |
| 212-101-0516 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>17 617</u><br>13 586 | <u>21 509</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 |
| 212-101-0517 | F200, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>17 042</u><br>13 020 | <u>20 934</u><br>13 020 | <u>22 982</u><br>13 020 |
| 212-101-0518 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>17 182</u><br>13 157 | <u>21 073</u><br>13 157 | <u>23 121</u><br>13 157 |
| 212-101-0519 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>17 324</u><br>13 297 | <u>21 215</u><br>13 297 | <u>23 264</u><br>13 297 |
| 212-101-0520 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>17 617</u><br>13 586 | <u>21 509</u><br>13 586 | <u>23 557</u><br>13 586 |
| 212-101-0521 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>17 769</u><br>13 736 | <u>21 661</u><br>13 736 | <u>23 709</u><br>13 736 |
| 212-101-0600 | 15 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0601 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>16 899</u><br>13 124 | <u>20 655</u><br>13 124 | <u>22 600</u><br>13 124 |
| 212-101-0602 | F50, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 283</u><br>13 257 | <u>21 174</u><br>13 257 | <u>23 223</u><br>13 257 |
| 212-101-0603 | F50, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 420</u><br>13 392 | <u>21 312</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 |
| 212-101-0604 | F50, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 560</u><br>13 530 | <u>21 452</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 |
| 212-101-0605 | F50, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>17 850</u><br>13 815 | <u>21 742</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0606 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 709</u><br>15 390 | <u>22 476</u><br>13 962 | <u>23 159</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>20 916</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 |
| 212-101-0607 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 071</u><br>14 762 | <u>21 897</u><br>13 392 | <u>22 580</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 | <u>20 337</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 |
| 212-101-0608 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 226</u><br>14 914 | <u>22 037</u><br>13 530 | <u>22 720</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>20 477</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 |
| 212-101-0609 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 384</u><br>15 070 | <u>22 181</u><br>13 671 | <u>22 863</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>20 620</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 |
| 212-101-0610 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 709</u><br>15 390 | <u>22 476</u><br>13 962 | <u>23 159</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>20 916</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 877</u><br>15 556 | <u>22 629</u><br>14 112 | <u>23 311</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 | <u>21 068</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 |
| 212-101-0612 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 226</u><br>14 914 | <u>22 037</u><br>13 530 | <u>22 720</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>20 477</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 |
| 212-101-0613 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 384</u><br>15 070 | <u>22 181</u><br>13 671 | <u>22 863</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>20 620</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 |
| 212-101-0614 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 545</u><br>15 228 | <u>22 327</u><br>13 815 | <u>23 010</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>20 766</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 |
| 212-101-0615 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 877</u><br>15 556 | <u>22 629</u><br>14 112 | <u>23 311</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 | <u>21 068</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 049</u><br>15 725 | <u>22 785</u><br>14 266 | <u>23 467</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>21 224</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 |
| 212-101-0617 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 384</u><br>15 070 | <u>22 181</u><br>13 671 | <u>22 863</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>20 620</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 |
| 212-101-0618 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 545</u><br>15 228 | <u>22 327</u><br>13 815 | <u>23 010</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>20 766</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0606 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>19 233</u><br>13 962 | <u>22 659</u><br>15 390 | <u>17 609</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>18 797</u><br>15 390 | <u>25 390</u><br>15 390 |
| 212-101-0607 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 360</u><br>13 392 | <u>18 654</u><br>13 392 | <u>22 021</u><br>14 762 | <u>17 030</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 | <u>18 159</u><br>14 762 | <u>24 752</u><br>14 762 |
| 212-101-0608 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>18 794</u><br>13 530 | <u>22 176</u><br>14 914 | <u>17 170</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>18 313</u><br>14 914 | <u>24 907</u><br>14 914 |
| 212-101-0609 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>18 938</u><br>13 671 | <u>22 333</u><br>15 070 | <u>17 314</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>18 471</u><br>15 070 | <u>25 064</u><br>15 070 |
| 212-101-0610 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>19 233</u><br>13 962 | <u>22 659</u><br>15 390 | <u>17 609</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>18 797</u><br>15 390 | <u>25 390</u><br>15 390 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 092</u><br>14 112 | <u>19 386</u><br>14 112 | <u>22 827</u><br>15 556 | <u>17 762</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 | <u>18 965</u><br>15 556 | <u>25 558</u><br>15 556 |
| 212-101-0612 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>18 794</u><br>13 530 | <u>22 176</u><br>14 914 | <u>17 170</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 | <u>18 313</u><br>14 914 | <u>24 907</u><br>14 914 |
| 212-101-0613 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>18 938</u><br>13 671 | <u>22 333</u><br>15 070 | <u>17 314</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>18 471</u><br>15 070 | <u>25 064</u><br>15 070 |
| 212-101-0614 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>19 084</u><br>13 815 | <u>22 495</u><br>15 228 | <u>17 460</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>18 632</u><br>15 228 | <u>25 226</u><br>15 228 |
| 212-101-0615 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 092</u><br>14 112 | <u>19 386</u><br>14 112 | <u>22 827</u><br>15 556 | <u>17 762</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 | <u>18 965</u><br>15 556 | <u>25 558</u><br>15 556 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>19 541</u><br>14 266 | <u>22 999</u><br>15 725 | <u>17 917</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>19 137</u><br>15 725 | <u>25 730</u><br>15 725 |
| 212-101-0617 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>18 938</u><br>13 671 | <u>22 333</u><br>15 070 | <u>17 314</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 | <u>18 471</u><br>15 070 | <u>25 064</u><br>15 070 |
| 212-101-0618 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>19 084</u><br>13 815 | <u>22 495</u><br>15 228 | <u>17 460</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 | <u>18 632</u><br>15 228 | <u>25 226</u><br>15 228 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0606 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 999</u><br>13 962 | <u>21 891</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 |
| 212-101-0607 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 420</u><br>13 392 | <u>21 312</u><br>13 392 | <u>23 360</u><br>13 392 |
| 212-101-0608 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 560</u><br>13 530 | <u>21 452</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 |
| 212-101-0609 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 704</u><br>13 671 | <u>21 595</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 |
| 212-101-0610 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 999</u><br>13 962 | <u>21 891</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 152</u><br>14 112 | <u>22 043</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 |
| 212-101-0612 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 560</u><br>13 530 | <u>21 452</u><br>13 530 | <u>23 500</u><br>13 530 |
| 212-101-0613 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 704</u><br>13 671 | <u>21 595</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 |
| 212-101-0614 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 850</u><br>13 815 | <u>21 742</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 |
| 212-101-0615 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 152</u><br>14 112 | <u>22 043</u><br>14 112 | <u>24 092</u><br>14 112 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 308</u><br>14 266 | <u>22 199</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 |
| 212-101-0617 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 704</u><br>13 671 | <u>21 595</u><br>13 671 | <u>23 644</u><br>13 671 |
| 212-101-0618 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 850</u><br>13 815 | <u>21 742</u><br>13 815 | <u>23 790</u><br>13 815 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0619 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>17 709</u><br>15 390 | <u>22 476</u><br>13 962 | <u>23 159</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>20 916</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 |
| 212-101-0620 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 049</u><br>15 725 | <u>22 785</u><br>14 266 | <u>23 467</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>21 224</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 |
| 212-101-0621 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>18 225</u><br>15 898 | <u>22 944</u><br>14 422 | <u>23 627</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 | <u>21 383</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 |
| 212-101-0622 | F300, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 049</u><br>15 725 | <u>22 785</u><br>14 266 | <u>23 467</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>21 224</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 |
| 212-101-0623 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 225</u><br>15 898 | <u>22 944</u><br>14 422 | <u>23 627</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 | <u>21 383</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 |
| 212-101-0624 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 404</u><br>16 074 | <u>23 107</u><br>14 583 | <u>23 789</u><br>14 583 | <u>24 570</u><br>14 583 | <u>21 546</u><br>14 583 | <u>24 570</u><br>14 583 |
| 212-101-0625 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 588</u><br>16 255 | <u>23 273</u><br>14 747 | <u>23 956</u><br>14 747 | <u>24 736</u><br>14 747 | <u>21 712</u><br>14 747 | <u>24 736</u><br>14 747 |
| 212-101-0626 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>18 967</u><br>16 629 | <u>23 617</u><br>15 086 | <u>24 300</u><br>15 086 | <u>25 081</u><br>15 086 | <u>22 057</u><br>15 086 | <u>25 081</u><br>15 086 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0701 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>18 578</u><br>15 958 | <u>21 987</u><br>13 888 | <u>22 635</u><br>13 888 | <u>23 376</u><br>13 888 | <u>20 504</u><br>13 888 | <u>23 376</u><br>13 888 |
| 212-101-0702 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 449</u><br>16 119 | <u>22 544</u><br>14 029 | <u>23 226</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 | <u>20 983</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 |
| 212-101-0703 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 616</u><br>16 283 | <u>22 689</u><br>14 172 | <u>23 372</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>21 128</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 |
| 212-101-0704 | F100, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 961</u><br>16 622 | <u>22 989</u><br>14 467 | <u>23 672</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 | <u>21 428</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0619 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>19 233</u><br>13 962 | <u>22 659</u><br>15 390 | <u>17 609</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 | <u>18 797</u><br>15 390 | <u>25 390</u><br>15 390 |
| 212-101-0620 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>19 541</u><br>14 266 | <u>22 999</u><br>15 725 | <u>17 917</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>19 137</u><br>15 725 | <u>25 730</u><br>15 725 |
| 212-101-0621 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>24 407</u><br>14 422 | <u>19 701</u><br>14 422 | <u>23 175</u><br>15 898 | <u>18 077</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 | <u>19 312</u><br>15 898 | <u>25 906</u><br>15 898 |
| 212-101-0622 | F300, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>19 541</u><br>14 266 | <u>22 999</u><br>15 725 | <u>17 917</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 | <u>19 137</u><br>15 725 | <u>25 730</u><br>15 725 |
| 212-101-0623 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 407</u><br>14 422 | <u>19 701</u><br>14 422 | <u>23 175</u><br>15 898 | <u>18 077</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 | <u>19 312</u><br>15 898 | <u>25 906</u><br>15 898 |
| 212-101-0624 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 570</u><br>14 583 | <u>19 864</u><br>14 583 | <u>23 354</u><br>16 074 | <u>18 240</u><br>14 583 | <u>24 570</u><br>14 583 | <u>19 492</u><br>16 074 | <u>26 085</u><br>16 074 |
| 212-101-0625 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 736</u><br>14 747 | <u>20 030</u><br>14 747 | <u>23 538</u><br>16 255 | <u>18 406</u><br>14 747 | <u>24 736</u><br>14 747 | <u>19 675</u><br>16 255 | <u>26 269</u><br>16 255 |
| 212-101-0626 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>25 081</u><br>15 086 | <u>20 374</u><br>15 086 | <u>23 917</u><br>16 629 | <u>18 750</u><br>15 086 | <u>25 081</u><br>15 086 | <u>20 055</u><br>16 629 | <u>26 648</u><br>16 629 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0701 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>23 376</u><br>13 888 | <u>18 829</u><br>13 888 | <u>22 884</u><br>15 958 | <u>17 280</u><br>13 888 | <u>23 376</u><br>13 888 | <u>19 139</u><br>15 958 | <u>25 479</u><br>15 958 |
| 212-101-0702 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 007</u><br>14 029 | <u>19 301</u><br>14 029 | <u>23 399</u><br>16 119 | <u>17 677</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 | <u>19 537</u><br>16 119 | <u>26 130</u><br>16 119 |
| 212-101-0703 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>19 446</u><br>14 172 | <u>23 566</u><br>16 283 | <u>17 822</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>19 704</u><br>16 283 | <u>26 297</u><br>16 283 |
| 212-101-0704 | F100, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 452</u><br>14 467 | <u>19 746</u><br>14 467 | <u>23 911</u><br>16 622 | <u>18 122</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 | <u>20 049</u><br>16 622 | <u>26 642</u><br>16 622 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0619 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>17 999</u><br>13 962 | <u>21 891</u><br>13 962 | <u>23 939</u><br>13 962 |
| 212-101-0620 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 308</u><br>14 266 | <u>22 199</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 |
| 212-101-0621 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>18 467</u><br>14 422 | <u>22 359</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 |
| 212-101-0622 | F300, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 308</u><br>14 266 | <u>22 199</u><br>14 266 | <u>24 248</u><br>14 266 |
| 212-101-0623 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 467</u><br>14 422 | <u>22 359</u><br>14 422 | <u>24 407</u><br>14 422 |
| 212-101-0624 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 630</u><br>14 583 | <u>22 521</u><br>14 583 | <u>24 570</u><br>14 583 |
| 212-101-0625 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 796</u><br>14 747 | <u>22 688</u><br>14 747 | <u>24 736</u><br>14 747 |
| 212-101-0626 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>19 141</u><br>15 086 | <u>23 032</u><br>15 086 | <u>25 081</u><br>15 086 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0701 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>17 675</u><br>13 888 | <u>21 431</u><br>13 888 | <u>23 376</u><br>13 888 |
| 212-101-0702 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 067</u><br>14 029 | <u>21 958</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 |
| 212-101-0703 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 212</u><br>14 172 | <u>22 104</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 |
| 212-101-0704 | F100, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>18 512</u><br>14 467 | <u>22 404</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 139</u><br>16 797 | <u>23 144</u><br>14 619 | <u>23 826</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 | <u>21 583</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 |
| 212-101-0706 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 449</u><br>16 119 | <u>22 544</u><br>14 029 | <u>23 226</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 | <u>20 983</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 |
| 212-101-0707 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 616</u><br>16 283 | <u>22 689</u><br>14 172 | <u>23 372</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>21 128</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 |
| 212-101-0708 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 787</u><br>16 451 | <u>22 837</u><br>14 318 | <u>23 520</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 | <u>21 277</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 |
| 212-101-0709 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 139</u><br>16 797 | <u>23 144</u><br>14 619 | <u>23 826</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 | <u>21 583</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 320</u><br>16 976 | <u>23 302</u><br>14 775 | <u>23 984</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>21 741</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 |
| 212-101-0711 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 616</u><br>16 283 | <u>22 689</u><br>14 172 | <u>23 372</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>21 128</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 |
| 212-101-0712 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 787</u><br>16 451 | <u>22 837</u><br>14 318 | <u>23 520</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 | <u>21 277</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 |
| 212-101-0713 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 961</u><br>16 622 | <u>22 989</u><br>14 467 | <u>23 672</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 | <u>21 428</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 |
| 212-101-0714 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 320</u><br>16 976 | <u>23 302</u><br>14 775 | <u>23 984</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>21 741</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 506</u><br>17 159 | <u>23 463</u><br>14 934 | <u>24 146</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 | <u>21 903</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 |
| 212-101-0716 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 320</u><br>16 976 | <u>23 302</u><br>14 775 | <u>23 984</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>21 741</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 |
| 212-101-0717 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 506</u><br>17 159 | <u>23 463</u><br>14 934 | <u>24 146</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 | <u>21 903</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 607</u><br>14 619 | <u>19 901</u><br>14 619 | <u>24 089</u><br>16 797 | <u>18 277</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 | <u>20 226</u><br>16 797 | <u>26 820</u><br>16 797 |
| 212-101-0706 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 007</u><br>14 029 | <u>19 301</u><br>14 029 | <u>23 399</u><br>16 119 | <u>17 677</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 | <u>19 537</u><br>16 119 | <u>26 130</u><br>16 119 |
| 212-101-0707 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>19 446</u><br>14 172 | <u>23 566</u><br>16 283 | <u>17 822</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>19 704</u><br>16 283 | <u>26 297</u><br>16 283 |
| 212-101-0708 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 301</u><br>14 318 | <u>19 594</u><br>14 318 | <u>23 737</u><br>16 451 | <u>17 970</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 | <u>19 874</u><br>16 451 | <u>26 468</u><br>16 451 |
| 212-101-0709 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 607</u><br>14 619 | <u>19 901</u><br>14 619 | <u>24 089</u><br>16 797 | <u>18 277</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 | <u>20 226</u><br>16 797 | <u>26 820</u><br>16 797 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>20 059</u><br>14 775 | <u>24 270</u><br>16 976 | <u>18 435</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>20 408</u><br>16 976 | <u>27 001</u><br>16 976 |
| 212-101-0711 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>19 446</u><br>14 172 | <u>23 566</u><br>16 283 | <u>17 822</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 | <u>19 704</u><br>16 283 | <u>26 297</u><br>16 283 |
| 212-101-0712 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 301</u><br>14 318 | <u>19 594</u><br>14 318 | <u>23 737</u><br>16 451 | <u>17 970</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 | <u>19 874</u><br>16 451 | <u>26 468</u><br>16 451 |
| 212-101-0713 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 452</u><br>14 467 | <u>19 746</u><br>14 467 | <u>23 911</u><br>16 622 | <u>18 122</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 | <u>20 049</u><br>16 622 | <u>26 642</u><br>16 622 |
| 212-101-0714 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>20 059</u><br>14 775 | <u>24 270</u><br>16 976 | <u>18 435</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>20 408</u><br>16 976 | <u>27 001</u><br>16 976 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 926</u><br>14 934 | <u>20 220</u><br>14 934 | <u>24 456</u><br>17 159 | <u>18 596</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 | <u>20 593</u><br>17 159 | <u>27 187</u><br>17 159 |
| 212-101-0716 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>20 059</u><br>14 775 | <u>24 270</u><br>16 976 | <u>18 435</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 | <u>20 408</u><br>16 976 | <u>27 001</u><br>16 976 |
| 212-101-0717 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 926</u><br>14 934 | <u>20 220</u><br>14 934 | <u>24 456</u><br>17 159 | <u>18 596</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 | <u>20 593</u><br>17 159 | <u>27 187</u><br>17 159 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 667</u><br>14 619 | <u>22 559</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 |
| 212-101-0706 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 067</u><br>14 029 | <u>21 958</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 |
| 212-101-0707 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 212</u><br>14 172 | <u>22 104</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 |
| 212-101-0708 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 361</u><br>14 318 | <u>22 252</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 |
| 212-101-0709 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 667</u><br>14 619 | <u>22 559</u><br>14 619 | <u>24 607</u><br>14 619 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 825</u><br>14 775 | <u>22 717</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 |
| 212-101-0711 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 212</u><br>14 172 | <u>22 104</u><br>14 172 | <u>24 152</u><br>14 172 |
| 212-101-0712 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 361</u><br>14 318 | <u>22 252</u><br>14 318 | <u>24 301</u><br>14 318 |
| 212-101-0713 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 512</u><br>14 467 | <u>22 404</u><br>14 467 | <u>24 452</u><br>14 467 |
| 212-101-0714 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 825</u><br>14 775 | <u>22 717</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 986</u><br>14 934 | <u>22 878</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 |
| 212-101-0716 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 825</u><br>14 775 | <u>22 717</u><br>14 775 | <u>24 765</u><br>14 775 |
| 212-101-0717 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 986</u><br>14 934 | <u>22 878</u><br>14 934 | <u>24 926</u><br>14 934 |



|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0718 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 695</u><br>17 345 | <u>23 628</u><br>15 096 | <u>24 311</u><br>15 096 | <u>25 091</u><br>15 096 | <u>22 067</u><br>15 096 | <u>25 091</u><br>15 096 |
| 212-101-0719 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 889</u><br>17 536 | <u>23 797</u><br>15 262 | <u>24 479</u><br>15 262 | <u>25 260</u><br>15 262 | <u>22 236</u><br>15 262 | <u>25 260</u><br>15 262 |
| 212-101-0720 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 289</u><br>17 930 | <u>24 145</u><br>15 605 | <u>24 828</u><br>15 605 | <u>25 608</u><br>15 605 | <u>22 584</u><br>15 605 | <u>25 608</u><br>15 605 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0801 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>19 558</u><br>16 922 | <u>22 833</u><br>14 722 | <u>23 482</u><br>14 722 | <u>24 223</u><br>14 722 | <u>21 351</u><br>14 722 | <u>24 223</u><br>14 722 |
| 212-101-0802 | F100, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 439</u><br>17 093 | <u>23 399</u><br>14 870 | <u>24 082</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 | <u>21 838</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 |
| 212-101-0803 | F100, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 616</u><br>17 267 | <u>23 553</u><br>15 022 | <u>24 236</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>21 992</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 |
| 212-101-0804 | F100, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 982</u><br>17 627 | <u>23 871</u><br>15 335 | <u>24 554</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 | <u>22 310</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 |
| 212-101-0805 | F100, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 170</u><br>17 813 | <u>24 035</u><br>15 496 | <u>24 718</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 | <u>22 474</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 |
| 212-101-0806 | F150, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 439</u><br>17 093 | <u>23 399</u><br>14 870 | <u>24 082</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 | <u>21 838</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 |
| 212-101-0807 | F150, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 616</u><br>17 267 | <u>23 553</u><br>15 022 | <u>24 236</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>21 992</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 |
| 212-101-0808 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 797</u><br>17 445 | <u>23 710</u><br>15 177 | <u>24 393</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 | <u>22 150</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 |
| 212-101-0809 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 170</u><br>17 813 | <u>24 035</u><br>15 496 | <u>24 718</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 | <u>22 474</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0718 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 091</u><br>15 096 | <u>20 385</u><br>15 096 | <u>24 645</u><br>17 345 | <u>18 761</u><br>15 096 | <u>25 091</u><br>15 096 | <u>20 783</u><br>17 345 | <u>27 376</u><br>17 345 |
| 212-101-0719 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 260</u><br>15 262 | <u>20 554</u><br>15 262 | <u>24 839</u><br>17 536 | <u>18 930</u><br>15 262 | <u>25 260</u><br>15 262 | <u>20 976</u><br>17 536 | <u>27 570</u><br>17 536 |
| 212-101-0720 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 608</u><br>15 605 | <u>20 902</u><br>15 605 | <u>25 239</u><br>17 930 | <u>19 278</u><br>15 605 | <u>25 608</u><br>15 605 | <u>21 377</u><br>17 930 | <u>27 970</u><br>17 930 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0801 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>24 223</u><br>14 722 | <u>19 675</u><br>14 722 | <u>23 864</u><br>16 922 | <u>18 127</u><br>14 722 | <u>24 223</u><br>14 722 | <u>20 119</u><br>16 922 | <u>26 459</u><br>16 922 |
| 212-101-0802 | F100, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>24 862</u><br>14 870 | <u>20 156</u><br>14 870 | <u>24 389</u><br>17 093 | <u>18 532</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 | <u>20 527</u><br>17 093 | <u>27 120</u><br>17 093 |
| 212-101-0803 | F100, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>20 310</u><br>15 022 | <u>24 566</u><br>17 267 | <u>18 686</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>20 704</u><br>17 267 | <u>27 297</u><br>17 267 |
| 212-101-0804 | F100, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 334</u><br>15 335 | <u>20 628</u><br>15 335 | <u>24 932</u><br>17 627 | <u>19 004</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 | <u>21 069</u><br>17 627 | <u>27 663</u><br>17 627 |
| 212-101-0805 | F100, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 498</u><br>15 496 | <u>20 792</u><br>15 496 | <u>25 120</u><br>17 813 | <u>19 168</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 | <u>21 258</u><br>17 813 | <u>27 851</u><br>17 813 |
| 212-101-0806 | F150, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>24 862</u><br>14 870 | <u>20 156</u><br>14 870 | <u>24 389</u><br>17 093 | <u>18 532</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 | <u>20 527</u><br>17 093 | <u>27 120</u><br>17 093 |
| 212-101-0807 | F150, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>20 310</u><br>15 022 | <u>24 566</u><br>17 267 | <u>18 686</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>20 704</u><br>17 267 | <u>27 297</u><br>17 267 |
| 212-101-0808 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 173</u><br>15 177 | <u>20 467</u><br>15 177 | <u>24 747</u><br>17 445 | <u>18 843</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 | <u>20 885</u><br>17 445 | <u>27 478</u><br>17 445 |
| 212-101-0809 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 498</u><br>15 496 | <u>20 792</u><br>15 496 | <u>25 120</u><br>17 813 | <u>19 168</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 | <u>21 258</u><br>17 813 | <u>27 851</u><br>17 813 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0718 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 151</u><br>15 096 | <u>23 043</u><br>15 096 | <u>25 091</u><br>15 096 |
| 212-101-0719 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 320</u><br>15 262 | <u>23 211</u><br>15 262 | <u>25 260</u><br>15 262 |
| 212-101-0720 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 668</u><br>15 605 | <u>23 560</u><br>15 605 | <u>25 608</u><br>15 605 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0801 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>18 522</u><br>14 722 | <u>22 277</u><br>14 722 | <u>24 223</u><br>14 722 |
| 212-101-0802 | F100, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>18 922</u><br>14 870 | <u>22 814</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 |
| 212-101-0803 | F100, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 076</u><br>15 022 | <u>22 968</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 |
| 212-101-0804 | F100, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 394</u><br>15 335 | <u>23 286</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 |
| 212-101-0805 | F100, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 558</u><br>15 496 | <u>23 450</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 |
| 212-101-0806 | F150, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>18 922</u><br>14 870 | <u>22 814</u><br>14 870 | <u>24 862</u><br>14 870 |
| 212-101-0807 | F150, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 076</u><br>15 022 | <u>22 968</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 |
| 212-101-0808 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 233</u><br>15 177 | <u>23 125</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 |
| 212-101-0809 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 558</u><br>15 496 | <u>23 450</u><br>15 496 | <u>25 498</u><br>15 496 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0810 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>20 363</u><br>18 002 | <u>24 202</u><br>15 661 | <u>24 885</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>22 642</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 |
| 212-101-0811 | F200, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 616</u><br>17 267 | <u>23 553</u><br>15 022 | <u>24 236</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>21 992</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 |
| 212-101-0812 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 797</u><br>17 445 | <u>23 710</u><br>15 177 | <u>24 393</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 | <u>22 150</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 |
| 212-101-0813 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 982</u><br>17 627 | <u>23 871</u><br>15 335 | <u>24 554</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 | <u>22 310</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 |
| 212-101-0814 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 363</u><br>18 002 | <u>24 202</u><br>15 661 | <u>24 885</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>22 642</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 |
| 212-101-0815 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>20 559</u><br>18 196 | <u>24 373</u><br>15 830 | <u>25 056</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 | <u>22 813</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 |
| 212-101-0816 | F300, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 363</u><br>18 002 | <u>24 202</u><br>15 661 | <u>24 885</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>22 642</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 |
| 212-101-0817 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 559</u><br>18 196 | <u>24 373</u><br>15 830 | <u>25 056</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 | <u>22 813</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 |
| 212-101-0818 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 760</u><br>18 393 | <u>24 548</u><br>16 002 | <u>25 231</u><br>16 002 | <u>26 011</u><br>16 002 | <u>22 988</u><br>16 002 | <u>26 011</u><br>16 002 |
| 212-101-0819 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 966</u><br>18 596 | <u>24 727</u><br>16 178 | <u>25 410</u><br>16 178 | <u>26 190</u><br>16 178 | <u>23 166</u><br>16 178 | <u>26 190</u><br>16 178 |
| 212-101-0820 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>21 390</u><br>19 013 | <u>25 096</u><br>16 541 | <u>25 779</u><br>16 541 | <u>26 559</u><br>16 541 | <u>23 536</u><br>16 541 | <u>26 559</u><br>16 541 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0901 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>20 627</u><br>17 974 | <u>23 045</u><br>14 930 | <u>23 693</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 | <u>21 562</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0810 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>20 959</u><br>15 661 | <u>25 313</u><br>18 002 | <u>19 335</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>21 450</u><br>18 002 | <u>28 044</u><br>18 002 |
| 212-101-0811 | F200, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>20 310</u><br>15 022 | <u>24 566</u><br>17 267 | <u>18 686</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 | <u>20 704</u><br>17 267 | <u>27 297</u><br>17 267 |
| 212-101-0812 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 173</u><br>15 177 | <u>20 467</u><br>15 177 | <u>24 747</u><br>17 445 | <u>18 843</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 | <u>20 885</u><br>17 445 | <u>27 478</u><br>17 445 |
| 212-101-0813 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 334</u><br>15 335 | <u>20 628</u><br>15 335 | <u>24 932</u><br>17 627 | <u>19 004</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 | <u>21 069</u><br>17 627 | <u>27 663</u><br>17 627 |
| 212-101-0814 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>20 959</u><br>15 661 | <u>25 313</u><br>18 002 | <u>19 335</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>21 450</u><br>18 002 | <u>28 044</u><br>18 002 |
| 212-101-0815 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>25 837</u><br>15 830 | <u>21 130</u><br>15 830 | <u>25 509</u><br>18 196 | <u>19 506</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 | <u>21 647</u><br>18 196 | <u>28 240</u><br>18 196 |
| 212-101-0816 | F300, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>20 959</u><br>15 661 | <u>25 313</u><br>18 002 | <u>19 335</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 | <u>21 450</u><br>18 002 | <u>28 044</u><br>18 002 |
| 212-101-0817 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 837</u><br>15 830 | <u>21 130</u><br>15 830 | <u>25 509</u><br>18 196 | <u>19 506</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 | <u>21 647</u><br>18 196 | <u>28 240</u><br>18 196 |
| 212-101-0818 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 011</u><br>16 002 | <u>21 305</u><br>16 002 | <u>25 710</u><br>18 393 | <u>19 681</u><br>16 002 | <u>26 011</u><br>16 002 | <u>21 848</u><br>18 393 | <u>28 441</u><br>18 393 |
| 212-101-0819 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 190</u><br>16 178 | <u>21 484</u><br>16 178 | <u>25 916</u><br>18 596 | <u>19 860</u><br>16 178 | <u>26 190</u><br>16 178 | <u>22 053</u><br>18 596 | <u>28 647</u><br>18 596 |
| 212-101-0820 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>26 559</u><br>16 541 | <u>21 853</u><br>16 541 | <u>26 340</u><br>19 013 | <u>20 229</u><br>16 541 | <u>26 559</u><br>16 541 | <u>22 478</u><br>19 013 | <u>29 071</u><br>19 013 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0901 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>24 435</u><br>14 930 | <u>19 887</u><br>14 930 | <u>24 933</u><br>17 974 | <u>18 339</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 | <u>21 188</u><br>17 974 | <u>27 528</u><br>17 974 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0810 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>19 725</u><br>15 661 | <u>23 617</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 |
| 212-101-0811 | F200, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 076</u><br>15 022 | <u>22 968</u><br>15 022 | <u>25 016</u><br>15 022 |
| 212-101-0812 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 233</u><br>15 177 | <u>23 125</u><br>15 177 | <u>25 173</u><br>15 177 |
| 212-101-0813 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 394</u><br>15 335 | <u>23 286</u><br>15 335 | <u>25 334</u><br>15 335 |
| 212-101-0814 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 725</u><br>15 661 | <u>23 617</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 |
| 212-101-0815 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>19 897</u><br>15 830 | <u>23 788</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 |
| 212-101-0816 | F300, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 725</u><br>15 661 | <u>23 617</u><br>15 661 | <u>25 665</u><br>15 661 |
| 212-101-0817 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 897</u><br>15 830 | <u>23 788</u><br>15 830 | <u>25 837</u><br>15 830 |
| 212-101-0818 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 071</u><br>16 002 | <u>23 963</u><br>16 002 | <u>26 011</u><br>16 002 |
| 212-101-0819 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 250</u><br>16 178 | <u>24 142</u><br>16 178 | <u>26 190</u><br>16 178 |
| 212-101-0820 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>20 619</u><br>16 541 | <u>24 511</u><br>16 541 | <u>26 559</u><br>16 541 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0901 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>18 734</u><br>14 930 | <u>22 489</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0902 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 519</u><br>18 156 | <u>23 613</u><br>15 081 | <u>24 295</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>22 052</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 |
| 212-101-1000 | 27,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1001 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>20 627</u><br>17 974 | <u>23 045</u><br>14 930 | <u>23 693</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 | <u>21 562</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 |
| 212-101-1002 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 519</u><br>18 156 | <u>23 613</u><br>15 081 | <u>24 295</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>22 052</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 |
| 212-101-1003 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 899</u><br>18 530 | <u>23 928</u><br>15 392 | <u>24 611</u><br>15 392 | <u>25 392</u><br>15 392 | <u>22 368</u><br>15 392 | <u>25 392</u><br>15 392 |
| 212-101-1004 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>21 095</u><br>18 723 | <u>24 091</u><br>15 552 | <u>24 774</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 | <u>22 531</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 |
| 212-101-1005 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 519</u><br>18 156 | <u>23 613</u><br>15 081 | <u>24 295</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>22 052</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 |
| 212-101-1006 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 707</u><br>18 341 | <u>23 769</u><br>15 235 | <u>24 452</u><br>15 235 | <u>25 232</u><br>15 235 | <u>22 208</u><br>15 235 | <u>25 232</u><br>15 235 |
| 212-101-1007 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>21 095</u><br>18 723 | <u>24 091</u><br>15 552 | <u>24 774</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 | <u>22 531</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 |
| 212-101-1008 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>21 295</u><br>18 920 | <u>24 258</u><br>15 716 | <u>24 940</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 | <u>22 697</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 |
| 212-101-1009 | F300, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>21 295</u><br>18 920 | <u>24 258</u><br>15 716 | <u>24 940</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 | <u>22 697</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 |
| 212-101-1010 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>21 500</u><br>19 121 | <u>24 428</u><br>15 883 | <u>25 110</u><br>15 883 | <u>25 891</u><br>15 883 | <u>22 867</u><br>15 883 | <u>25 891</u><br>15 883 |
| 212-101-1011 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>21 922</u><br>19 537 | <u>24 778</u><br>16 228 | <u>25 461</u><br>16 228 | <u>26 241</u><br>16 228 | <u>23 218</u><br>16 228 | <u>26 241</u><br>16 228 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0902 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>20 370</u><br>15 081 | <u>25 469</u><br>18 156 | <u>18 746</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>21 606</u><br>18 156 | <u>28 200</u><br>18 156 |
| 212-101-1000 | 27,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1001 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>24 435</u><br>14 930 | <u>19 887</u><br>14 930 | <u>24 933</u><br>17 974 | <u>18 339</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 | <u>21 188</u><br>17 974 | <u>27 528</u><br>17 974 |
| 212-101-1002 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>20 370</u><br>15 081 | <u>25 469</u><br>18 156 | <u>18 746</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>21 606</u><br>18 156 | <u>28 200</u><br>18 156 |
| 212-101-1003 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 392</u><br>15 392 | <u>20 685</u><br>15 392 | <u>25 849</u><br>18 530 | <u>19 061</u><br>15 392 | <u>25 392</u><br>15 392 | <u>21 987</u><br>18 530 | <u>28 580</u><br>18 530 |
| 212-101-1004 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 554</u><br>15 552 | <u>20 848</u><br>15 552 | <u>26 045</u><br>18 723 | <u>19 224</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 | <u>22 183</u><br>18 723 | <u>28 776</u><br>18 723 |
| 212-101-1005 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>20 370</u><br>15 081 | <u>25 469</u><br>18 156 | <u>18 746</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 | <u>21 606</u><br>18 156 | <u>28 200</u><br>18 156 |
| 212-101-1006 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 232</u><br>15 235 | <u>20 526</u><br>15 235 | <u>25 657</u><br>18 341 | <u>18 902</u><br>15 235 | <u>25 232</u><br>15 235 | <u>21 795</u><br>18 341 | <u>28 388</u><br>18 341 |
| 212-101-1007 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 554</u><br>15 552 | <u>20 848</u><br>15 552 | <u>26 045</u><br>18 723 | <u>19 224</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 | <u>22 183</u><br>18 723 | <u>28 776</u><br>18 723 |
| 212-101-1008 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 721</u><br>15 716 | <u>21 015</u><br>15 716 | <u>26 245</u><br>18 920 | <u>19 391</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 | <u>22 383</u><br>18 920 | <u>28 976</u><br>18 920 |
| 212-101-1009 | F300, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 721</u><br>15 716 | <u>21 015</u><br>15 716 | <u>26 245</u><br>18 920 | <u>19 391</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 | <u>22 383</u><br>18 920 | <u>28 976</u><br>18 920 |
| 212-101-1010 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 891</u><br>15 883 | <u>21 185</u><br>15 883 | <u>26 450</u><br>19 121 | <u>19 561</u><br>15 883 | <u>25 891</u><br>15 883 | <u>22 588</u><br>19 121 | <u>29 181</u><br>19 121 |
| 212-101-1011 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>26 241</u><br>16 228 | <u>21 535</u><br>16 228 | <u>26 872</u><br>19 537 | <u>19 911</u><br>16 228 | <u>26 241</u><br>16 228 | <u>23 010</u><br>19 537 | <u>29 603</u><br>19 537 |



|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-0902 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 136</u><br>15 081 | <u>23 027</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 |
| 212-101-1000 | 27,5 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1001 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>18 734</u><br>14 930 | <u>22 489</u><br>14 930 | <u>24 435</u><br>14 930 |
| 212-101-1002 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 136</u><br>15 081 | <u>23 027</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 |
| 212-101-1003 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 452</u><br>15 392 | <u>23 343</u><br>15 392 | <u>25 392</u><br>15 392 |
| 212-101-1004 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 614</u><br>15 552 | <u>23 506</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 |
| 212-101-1005 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 136</u><br>15 081 | <u>23 027</u><br>15 081 | <u>25 076</u><br>15 081 |
| 212-101-1006 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 292</u><br>15 235 | <u>23 184</u><br>15 235 | <u>25 232</u><br>15 235 |
| 212-101-1007 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 614</u><br>15 552 | <u>23 506</u><br>15 552 | <u>25 554</u><br>15 552 |
| 212-101-1008 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 781</u><br>15 716 | <u>23 672</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 |
| 212-101-1009 | F300, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 781</u><br>15 716 | <u>23 672</u><br>15 716 | <u>25 721</u><br>15 716 |
| 212-101-1010 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 951</u><br>15 883 | <u>23 842</u><br>15 883 | <u>25 891</u><br>15 883 |
| 212-101-1011 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 301</u><br>16 228 | <u>24 193</u><br>16 228 | <u>26 241</u><br>16 228 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1012 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 140</u><br>19 752 | <u>24 960</u><br>16 406 | <u>25 642</u><br>16 406 | <u>26 423</u><br>16 406 | <u>23 399</u><br>16 406 | <u>26 423</u><br>16 406 |
| 212-101-1100 | 30 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1101 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>21 607</u><br>18 939 | <u>23 803</u><br>15 676 | <u>24 452</u><br>15 676 | <u>25 193</u><br>15 676 | <u>22 321</u><br>15 676 | <u>25 193</u><br>15 676 |
| 212-101-1102 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 509</u><br>19 130 | <u>24 379</u><br>15 835 | <u>25 061</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 | <u>22 818</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 |
| 212-101-1103 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 909</u><br>19 524 | <u>24 710</u><br>16 161 | <u>25 393</u><br>16 161 | <u>26 173</u><br>16 161 | <u>23 150</u><br>16 161 | <u>26 173</u><br>16 161 |
| 212-101-1104 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 116</u><br>19 728 | <u>24 881</u><br>16 330 | <u>25 564</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 | <u>23 321</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 |
| 212-101-1105 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 509</u><br>19 130 | <u>24 379</u><br>15 835 | <u>25 061</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 | <u>22 818</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 |
| 212-101-1106 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 707</u><br>19 325 | <u>24 543</u><br>15 996 | <u>25 226</u><br>15 996 | <u>26 006</u><br>15 996 | <u>22 982</u><br>15 996 | <u>26 006</u><br>15 996 |
| 212-101-1107 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 116</u><br>19 728 | <u>24 881</u><br>16 330 | <u>25 564</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 | <u>23 321</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 |
| 212-101-1108 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 327</u><br>19 935 | <u>25 056</u><br>16 501 | <u>25 739</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 | <u>23 495</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 |
| 212-101-1109 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 327</u><br>19 935 | <u>25 056</u><br>16 501 | <u>25 739</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 | <u>23 495</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 |
| 212-101-1110 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 542</u><br>20 147 | <u>25 234</u><br>16 677 | <u>25 917</u><br>16 677 | <u>26 697</u><br>16 677 | <u>23 674</u><br>16 677 | <u>26 697</u><br>16 677 |
| 212-101-1111 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 987</u><br>20 585 | <u>25 603</u><br>17 040 | <u>26 286</u><br>17 040 | <u>27 066</u><br>17 040 | <u>24 042</u><br>17 040 | <u>27 066</u><br>17 040 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1012 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>26 423</u><br>16 406 | <u>21 716</u><br>16 406 | <u>27 090</u><br>19 752 | <u>20 093</u><br>16 406 | <u>26 423</u><br>16 406 | <u>23 228</u><br>19 752 | <u>29 821</u><br>19 752 |
| 212-101-1100 | 30 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1101 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>25 193</u><br>15 676 | <u>20 646</u><br>15 676 | <u>25 913</u><br>18 939 | <u>19 097</u><br>15 676 | <u>25 193</u><br>15 676 | <u>22 168</u><br>18 939 | <u>28 508</u><br>18 939 |
| 212-101-1102 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 842</u><br>15 835 | <u>21 136</u><br>15 835 | <u>26 459</u><br>19 130 | <u>19 512</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 | <u>22 596</u><br>19 130 | <u>29 190</u><br>19 130 |
| 212-101-1103 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 173</u><br>16 161 | <u>21 467</u><br>16 161 | <u>26 859</u><br>19 524 | <u>19 843</u><br>16 161 | <u>26 173</u><br>16 161 | <u>22 997</u><br>19 524 | <u>29 590</u><br>19 524 |
| 212-101-1104 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>26 344</u><br>16 330 | <u>21 638</u><br>16 330 | <u>27 066</u><br>19 728 | <u>20 014</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 | <u>23 203</u><br>19 728 | <u>29 797</u><br>19 728 |
| 212-101-1105 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 842</u><br>15 835 | <u>21 136</u><br>15 835 | <u>26 459</u><br>19 130 | <u>19 512</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 | <u>22 596</u><br>19 130 | <u>29 190</u><br>19 130 |
| 212-101-1106 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 006</u><br>15 996 | <u>21 300</u><br>15 996 | <u>26 657</u><br>19 325 | <u>19 676</u><br>15 996 | <u>26 006</u><br>15 996 | <u>22 794</u><br>19 325 | <u>29 388</u><br>19 325 |
| 212-101-1107 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 344</u><br>16 330 | <u>21 638</u><br>16 330 | <u>27 066</u><br>19 728 | <u>20 014</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 | <u>23 203</u><br>19 728 | <u>29 797</u><br>19 728 |
| 212-101-1108 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>26 519</u><br>16 501 | <u>21 813</u><br>16 501 | <u>27 277</u><br>19 935 | <u>20 189</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 | <u>23 414</u><br>19 935 | <u>30 008</u><br>19 935 |
| 212-101-1109 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 519</u><br>16 501 | <u>21 813</u><br>16 501 | <u>27 277</u><br>19 935 | <u>20 189</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 | <u>23 414</u><br>19 935 | <u>30 008</u><br>19 935 |
| 212-101-1110 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 697</u><br>16 677 | <u>21 991</u><br>16 677 | <u>27 492</u><br>20 147 | <u>20 367</u><br>16 677 | <u>26 697</u><br>16 677 | <u>23 630</u><br>20 147 | <u>30 223</u><br>20 147 |
| 212-101-1111 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 066</u><br>17 040 | <u>22 360</u><br>17 040 | <u>27 937</u><br>20 585 | <u>20 736</u><br>17 040 | <u>27 066</u><br>17 040 | <u>24 075</u><br>20 585 | <u>30 668</u><br>20 585 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1012 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>20 483</u><br>16 406 | <u>24 374</u><br>16 406 | <u>26 423</u><br>16 406 |
| 212-101-1100 | 30 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1101 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>19 492</u><br>15 676 | <u>23 247</u><br>15 676 | <u>25 193</u><br>15 676 |
| 212-101-1102 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 902</u><br>15 835 | <u>23 793</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 |
| 212-101-1103 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 233</u><br>16 161 | <u>24 125</u><br>16 161 | <u>26 173</u><br>16 161 |
| 212-101-1104 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>20 405</u><br>16 330 | <u>24 296</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 |
| 212-101-1105 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>19 902</u><br>15 835 | <u>23 793</u><br>15 835 | <u>25 842</u><br>15 835 |
| 212-101-1106 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 066</u><br>15 996 | <u>23 958</u><br>15 996 | <u>26 006</u><br>15 996 |
| 212-101-1107 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 405</u><br>16 330 | <u>24 296</u><br>16 330 | <u>26 344</u><br>16 330 |
| 212-101-1108 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>20 579</u><br>16 501 | <u>24 471</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 |
| 212-101-1109 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 579</u><br>16 501 | <u>24 471</u><br>16 501 | <u>26 519</u><br>16 501 |
| 212-101-1110 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 758</u><br>16 677 | <u>24 649</u><br>16 677 | <u>26 697</u><br>16 677 |
| 212-101-1111 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 126</u><br>17 040 | <u>25 018</u><br>17 040 | <u>27 066</u><br>17 040 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1112 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>23 217</u><br>20 812 | <u>25 793</u><br>17 227 | <u>26 476</u><br>17 227 | <u>27 256</u><br>17 227 | <u>24 232</u><br>17 227 | <u>27 256</u><br>17 227 |
| 212-101-1200 | 35 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1201 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>23 032</u><br>20 341 | <u>24 600</u><br>16 460 | <u>25 248</u><br>16 460 | <u>25 990</u><br>16 460 | <u>23 117</u><br>16 460 | <u>25 990</u><br>16 460 |
| 212-101-1202 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 948</u><br>20 547 | <u>25 183</u><br>16 626 | <u>25 866</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 | <u>23 622</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 |
| 212-101-1203 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 379</u><br>20 971 | <u>25 531</u><br>16 969 | <u>26 214</u><br>16 969 | <u>26 994</u><br>16 969 | <u>23 971</u><br>16 969 | <u>26 994</u><br>16 969 |
| 212-101-1204 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>23 601</u><br>21 189 | <u>25 711</u><br>17 146 | <u>26 394</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 | <u>24 150</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 |
| 212-101-1205 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 948</u><br>20 547 | <u>25 183</u><br>16 626 | <u>25 866</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 | <u>23 622</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 |
| 212-101-1206 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 161</u><br>20 757 | <u>25 355</u><br>16 796 | <u>26 038</u><br>16 796 | <u>26 818</u><br>16 796 | <u>23 795</u><br>16 796 | <u>26 818</u><br>16 796 |
| 212-101-1207 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 601</u><br>21 189 | <u>25 711</u><br>17 146 | <u>26 394</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 | <u>24 150</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 |
| 212-101-1208 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>23 827</u><br>21 412 | <u>25 894</u><br>17 327 | <u>26 577</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 | <u>24 334</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 |
| 212-101-1209 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 827</u><br>21 412 | <u>25 894</u><br>17 327 | <u>26 577</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 | <u>24 334</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 |
| 212-101-1210 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 059</u><br>21 640 | <u>26 082</u><br>17 511 | <u>26 764</u><br>17 511 | <u>27 545</u><br>17 511 | <u>24 521</u><br>17 511 | <u>27 545</u><br>17 511 |
| 212-101-1211 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 537</u><br>22 110 | <u>26 468</u><br>17 892 | <u>27 151</u><br>17 892 | <u>27 931</u><br>17 892 | <u>24 908</u><br>17 892 | <u>27 931</u><br>17 892 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1112 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>27 256</u><br>17 227 | <u>22 550</u><br>17 227 | <u>28 167</u><br>20 812 | <u>20 926</u><br>17 227 | <u>27 256</u><br>17 227 | <u>24 305</u><br>20 812 | <u>30 898</u><br>20 812 |
| 212-101-1200 | 35 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1201 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>25 990</u><br>16 460 | <u>21 442</u><br>16 460 | <u>27 338</u><br>20 341 | <u>19 894</u><br>16 460 | <u>25 990</u><br>16 460 | <u>23 593</u><br>20 341 | <u>29 933</u><br>20 341 |
| 212-101-1202 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 646</u><br>16 626 | <u>21 940</u><br>16 626 | <u>27 898</u><br>20 547 | <u>20 316</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 | <u>24 036</u><br>20 547 | <u>30 629</u><br>20 547 |
| 212-101-1203 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 994</u><br>16 969 | <u>22 288</u><br>16 969 | <u>28 329</u><br>20 971 | <u>20 664</u><br>16 969 | <u>26 994</u><br>16 969 | <u>24 466</u><br>20 971 | <u>31 060</u><br>20 971 |
| 212-101-1204 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>27 174</u><br>17 146 | <u>22 468</u><br>17 146 | <u>28 551</u><br>21 189 | <u>20 844</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 | <u>24 688</u><br>21 189 | <u>31 282</u><br>21 189 |
| 212-101-1205 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 646</u><br>16 626 | <u>21 940</u><br>16 626 | <u>27 898</u><br>20 547 | <u>20 316</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 | <u>24 036</u><br>20 547 | <u>30 629</u><br>20 547 |
| 212-101-1206 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 818</u><br>16 796 | <u>22 112</u><br>16 796 | <u>28 111</u><br>20 757 | <u>20 488</u><br>16 796 | <u>26 818</u><br>16 796 | <u>24 249</u><br>20 757 | <u>30 842</u><br>20 757 |
| 212-101-1207 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 174</u><br>17 146 | <u>22 468</u><br>17 146 | <u>28 551</u><br>21 189 | <u>20 844</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 | <u>24 688</u><br>21 189 | <u>31 282</u><br>21 189 |
| 212-101-1208 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>27 357</u><br>17 327 | <u>22 651</u><br>17 327 | <u>28 777</u><br>21 412 | <u>21 027</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 | <u>24 915</u><br>21 412 | <u>31 508</u><br>21 412 |
| 212-101-1209 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 357</u><br>17 327 | <u>22 651</u><br>17 327 | <u>28 777</u><br>21 412 | <u>21 027</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 | <u>24 915</u><br>21 412 | <u>31 508</u><br>21 412 |
| 212-101-1210 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 545</u><br>17 511 | <u>22 839</u><br>17 511 | <u>29 009</u><br>21 640 | <u>21 215</u><br>17 511 | <u>27 545</u><br>17 511 | <u>25 146</u><br>21 640 | <u>31 740</u><br>21 640 |
| 212-101-1211 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 931</u><br>17 892 | <u>23 225</u><br>17 892 | <u>29 487</u><br>22 110 | <u>21 601</u><br>17 892 | <u>27 931</u><br>17 892 | <u>25 624</u><br>22 110 | <u>32 218</u><br>22 110 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1112 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>21 316</u><br>17 227 | <u>25 208</u><br>17 227 | <u>27 256</u><br>17 227 |
| 212-101-1200 | 35 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1201 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>20 289</u><br>16 460 | <u>24 044</u><br>16 460 | <u>25 990</u><br>16 460 |
| 212-101-1202 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 706</u><br>16 626 | <u>24 598</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 |
| 212-101-1203 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 054</u><br>16 969 | <u>24 946</u><br>16 969 | <u>26 994</u><br>16 969 |
| 212-101-1204 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>21 234</u><br>17 146 | <u>25 126</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 |
| 212-101-1205 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 706</u><br>16 626 | <u>24 598</u><br>16 626 | <u>26 646</u><br>16 626 |
| 212-101-1206 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 879</u><br>16 796 | <u>24 770</u><br>16 796 | <u>26 818</u><br>16 796 |
| 212-101-1207 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 234</u><br>17 146 | <u>25 126</u><br>17 146 | <u>27 174</u><br>17 146 |
| 212-101-1208 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>21 417</u><br>17 327 | <u>25 309</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 |
| 212-101-1209 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 417</u><br>17 327 | <u>25 309</u><br>17 327 | <u>27 357</u><br>17 327 |
| 212-101-1210 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 605</u><br>17 511 | <u>25 496</u><br>17 511 | <u>27 545</u><br>17 511 |
| 212-101-1211 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 991</u><br>17 892 | <u>25 883</u><br>17 892 | <u>27 931</u><br>17 892 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1212 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>24 784</u><br>22 353 | <u>26 668</u><br>18 088 | <u>27 351</u><br>18 088 | <u>28 131</u><br>18 088 | <u>25 108</u><br>18 088 | <u>28 131</u><br>18 088 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1301 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>23 652</u><br>20 952 | <u>25 436</u><br>17 283 | <u>26 084</u><br>17 283 | <u>26 826</u><br>17 283 | <u>23 953</u><br>17 283 | <u>26 826</u><br>17 283 |
| 212-101-1302 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 575</u><br>21 163 | <u>26 028</u><br>17 458 | <u>26 710</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 | <u>24 467</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 |
| 212-101-1303 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 018</u><br>21 600 | <u>26 393</u><br>17 818 | <u>27 076</u><br>17 818 | <u>27 856</u><br>17 818 | <u>24 833</u><br>17 818 | <u>27 856</u><br>17 818 |
| 212-101-1304 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>24 246</u><br>21 825 | <u>26 582</u><br>18 003 | <u>27 265</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 | <u>25 021</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 |
| 212-101-1305 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 575</u><br>21 163 | <u>26 028</u><br>17 458 | <u>26 710</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 | <u>24 467</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 |
| 212-101-1306 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 794</u><br>21 379 | <u>26 209</u><br>17 636 | <u>26 891</u><br>17 636 | <u>27 672</u><br>17 636 | <u>24 648</u><br>17 636 | <u>27 672</u><br>17 636 |
| 212-101-1307 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 246</u><br>21 825 | <u>26 582</u><br>18 003 | <u>27 265</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 | <u>25 021</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 |
| 212-101-1308 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>24 480</u><br>22 054 | <u>26 775</u><br>18 193 | <u>27 457</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 | <u>25 214</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 |
| 212-101-1309 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 480</u><br>22 054 | <u>26 775</u><br>18 193 | <u>27 457</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 | <u>25 214</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 |
| 212-101-1310 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 718</u><br>22 289 | <u>26 971</u><br>18 386 | <u>27 654</u><br>18 386 | <u>28 434</u><br>18 386 | <u>25 411</u><br>18 386 | <u>28 434</u><br>18 386 |
| 212-101-1311 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 211</u><br>22 774 | <u>27 377</u><br>18 786 | <u>28 060</u><br>18 786 | <u>28 840</u><br>18 786 | <u>25 817</u><br>18 786 | <u>28 840</u><br>18 786 |



|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1212 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>28 131</u><br>18 088 | <u>23 425</u><br>18 088 | <u>29 733</u><br>22 353 | <u>21 801</u><br>18 088 | <u>28 131</u><br>18 088 | <u>25 871</u><br>22 353 | <u>32 464</u><br>22 353 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1301 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>26 826</u><br>17 283 | <u>22 278</u><br>17 283 | <u>27 958</u><br>20 952 | <u>20 730</u><br>17 283 | <u>26 826</u><br>17 283 | <u>24 213</u><br>20 952 | <u>30 553</u><br>20 952 |
| 212-101-1302 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 491</u><br>17 458 | <u>22 785</u><br>17 458 | <u>28 525</u><br>21 163 | <u>21 161</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 | <u>24 662</u><br>21 163 | <u>31 256</u><br>21 163 |
| 212-101-1303 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 856</u><br>17 818 | <u>23 150</u><br>17 818 | <u>28 968</u><br>21 600 | <u>21 526</u><br>17 818 | <u>27 856</u><br>17 818 | <u>25 105</u><br>21 600 | <u>31 699</u><br>21 600 |
| 212-101-1304 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>28 045</u><br>18 003 | <u>23 339</u><br>18 003 | <u>29 196</u><br>21 825 | <u>21 715</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 | <u>25 334</u><br>21 825 | <u>31 927</u><br>21 825 |
| 212-101-1305 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 491</u><br>17 458 | <u>22 785</u><br>17 458 | <u>28 525</u><br>21 163 | <u>21 161</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 | <u>24 662</u><br>21 163 | <u>31 256</u><br>21 163 |
| 212-101-1306 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>27 672</u><br>17 636 | <u>22 966</u><br>17 636 | <u>28 744</u><br>21 379 | <u>21 342</u><br>17 636 | <u>27 672</u><br>17 636 | <u>24 881</u><br>21 379 | <u>31 475</u><br>21 379 |
| 212-101-1307 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>28 045</u><br>18 003 | <u>23 339</u><br>18 003 | <u>29 196</u><br>21 825 | <u>21 715</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 | <u>25 334</u><br>21 825 | <u>31 927</u><br>21 825 |
| 212-101-1308 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>28 238</u><br>18 193 | <u>23 531</u><br>18 193 | <u>29 430</u><br>22 054 | <u>21 907</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 | <u>25 567</u><br>22 054 | <u>32 161</u><br>22 054 |
| 212-101-1309 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>28 238</u><br>18 193 | <u>23 531</u><br>18 193 | <u>29 430</u><br>22 054 | <u>21 907</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 | <u>25 567</u><br>22 054 | <u>32 161</u><br>22 054 |
| 212-101-1310 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>28 434</u><br>18 386 | <u>23 728</u><br>18 386 | <u>29 668</u><br>22 289 | <u>22 104</u><br>18 386 | <u>28 434</u><br>18 386 | <u>25 806</u><br>22 289 | <u>32 399</u><br>22 289 |
| 212-101-1311 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>28 840</u><br>18 786 | <u>24 134</u><br>18 786 | <u>30 161</u><br>22 774 | <u>22 510</u><br>18 786 | <u>28 840</u><br>18 786 | <u>26 298</u><br>22 774 | <u>32 892</u><br>22 774 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1212 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 191</u><br>18 088 | <u>26 083</u><br>18 088 | <u>28 131</u><br>18 088 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1301 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>21 125</u><br>17 283 | <u>24 880</u><br>17 283 | <u>26 826</u><br>17 283 |
| 212-101-1302 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 551</u><br>17 458 | <u>25 442</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 |
| 212-101-1303 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 917</u><br>17 818 | <u>25 808</u><br>17 818 | <u>27 856</u><br>17 818 |
| 212-101-1304 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 105</u><br>18 003 | <u>25 997</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 |
| 212-101-1305 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 551</u><br>17 458 | <u>25 442</u><br>17 458 | <u>27 491</u><br>17 458 |
| 212-101-1306 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 732</u><br>17 636 | <u>25 623</u><br>17 636 | <u>27 672</u><br>17 636 |
| 212-101-1307 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 105</u><br>18 003 | <u>25 997</u><br>18 003 | <u>28 045</u><br>18 003 |
| 212-101-1308 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 298</u><br>18 193 | <u>26 189</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 |
| 212-101-1309 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 298</u><br>18 193 | <u>26 189</u><br>18 193 | <u>28 238</u><br>18 193 |
| 212-101-1310 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 494</u><br>18 386 | <u>26 386</u><br>18 386 | <u>28 434</u><br>18 386 |
| 212-101-1311 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>22 900</u><br>18 786 | <u>26 792</u><br>18 786 | <u>28 840</u><br>18 786 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1312 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>25 465</u><br>23 024 | <u>27 587</u><br>18 993 | <u>28 270</u><br>18 993 | <u>29 050</u><br>18 993 | <u>26 026</u><br>18 993 | <u>29 050</u><br>18 993 |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1401 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>24 291</u><br>21 580 | <u>27 192</u><br>19 012 | <u>27 840</u><br>19 012 | <u>28 582</u><br>19 012 | <u>25 709</u><br>19 012 | <u>28 582</u><br>19 012 |
| 212-101-1402 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 220</u><br>21 798 | <u>27 801</u><br>19 204 | <u>28 484</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 | <u>26 241</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 |
| 212-101-1403 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 676</u><br>22 248 | <u>28 204</u><br>19 600 | <u>28 886</u><br>19 600 | <u>29 667</u><br>19 600 | <u>26 643</u><br>19 600 | <u>29 667</u><br>19 600 |
| 212-101-1404 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>24 912</u><br>22 479 | <u>28 411</u><br>19 804 | <u>29 094</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 | <u>26 851</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 |
| 212-101-1405 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 220</u><br>21 798 | <u>27 801</u><br>19 204 | <u>28 484</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 | <u>26 241</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 |
| 212-101-1406 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 446</u><br>22 021 | <u>28 001</u><br>19 400 | <u>28 683</u><br>19 400 | <u>29 464</u><br>19 400 | <u>26 440</u><br>19 400 | <u>29 464</u><br>19 400 |
| 212-101-1407 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 912</u><br>22 479 | <u>28 411</u><br>19 804 | <u>29 094</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 | <u>26 851</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 |
| 212-101-1408 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>25 152</u><br>22 716 | <u>28 623</u><br>20 012 | <u>29 306</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 | <u>27 062</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 |
| 212-101-1409 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 152</u><br>22 716 | <u>28 623</u><br>20 012 | <u>29 306</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 | <u>27 062</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 |
| 212-101-1410 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 398</u><br>22 958 | <u>28 839</u><br>20 225 | <u>29 522</u><br>20 225 | <u>30 302</u><br>20 225 | <u>27 279</u><br>20 225 | <u>30 302</u><br>20 225 |
| 212-101-1411 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 905</u><br>23 457 | <u>29 286</u><br>20 665 | <u>29 969</u><br>20 665 | <u>30 749</u><br>20 665 | <u>27 725</u><br>20 665 | <u>30 749</u><br>20 665 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1312 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>29 050</u><br>18 993 | <u>24 344</u><br>18 993 | <u>30 415</u><br>23 024 | <u>22 720</u><br>18 993 | <u>29 050</u><br>18 993 | <u>26 552</u><br>23 024 | <u>33 146</u><br>23 024 |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1401 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>28 582</u><br>19 012 | <u>24 034</u><br>19 012 | <u>28 597</u><br>21 580 | <u>22 486</u><br>19 012 | <u>28 582</u><br>19 012 | <u>24 852</u><br>21 580 | <u>31 191</u><br>21 580 |
| 212-101-1402 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>29 264</u><br>19 204 | <u>24 558</u><br>19 204 | <u>29 170</u><br>21 798 | <u>22 934</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 | <u>25 307</u><br>21 798 | <u>31 901</u><br>21 798 |
| 212-101-1403 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>29 667</u><br>19 600 | <u>24 961</u><br>19 600 | <u>29 626</u><br>22 248 | <u>23 337</u><br>19 600 | <u>29 667</u><br>19 600 | <u>25 764</u><br>22 248 | <u>32 357</u><br>22 248 |
| 212-101-1404 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>29 874</u><br>19 804 | <u>25 168</u><br>19 804 | <u>29 862</u><br>22 479 | <u>23 544</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 | <u>25 999</u><br>22 479 | <u>32 593</u><br>22 479 |
| 212-101-1405 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>29 264</u><br>19 204 | <u>24 558</u><br>19 204 | <u>29 170</u><br>21 798 | <u>22 934</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 | <u>25 307</u><br>21 798 | <u>31 901</u><br>21 798 |
| 212-101-1406 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>29 464</u><br>19 400 | <u>24 757</u><br>19 400 | <u>29 396</u><br>22 021 | <u>23 133</u><br>19 400 | <u>29 464</u><br>19 400 | <u>25 533</u><br>22 021 | <u>32 127</u><br>22 021 |
| 212-101-1407 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>29 874</u><br>19 804 | <u>25 168</u><br>19 804 | <u>29 862</u><br>22 479 | <u>23 544</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 | <u>25 999</u><br>22 479 | <u>32 593</u><br>22 479 |
| 212-101-1408 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>30 086</u><br>20 012 | <u>25 380</u><br>20 012 | <u>30 102</u><br>22 716 | <u>23 756</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 | <u>26 240</u><br>22 716 | <u>32 833</u><br>22 716 |
| 212-101-1409 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 086</u><br>20 012 | <u>25 380</u><br>20 012 | <u>30 102</u><br>22 716 | <u>23 756</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 | <u>26 240</u><br>22 716 | <u>32 833</u><br>22 716 |
| 212-101-1410 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 302</u><br>20 225 | <u>25 596</u><br>20 225 | <u>30 348</u><br>22 958 | <u>23 972</u><br>20 225 | <u>30 302</u><br>20 225 | <u>26 485</u><br>22 958 | <u>33 079</u><br>22 958 |
| 212-101-1411 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 749</u><br>20 665 | <u>26 043</u><br>20 665 | <u>30 855</u><br>23 457 | <u>24 419</u><br>20 665 | <u>30 749</u><br>20 665 | <u>26 992</u><br>23 457 | <u>33 586</u><br>23 457 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1312 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>23 110</u><br>18 993 | <u>27 002</u><br>18 993 | <u>29 050</u><br>18 993 |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1401 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>22 881</u><br>19 012 | <u>26 636</u><br>19 012 | <u>28 582</u><br>19 012 |
| 212-101-1402 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 325</u><br>19 204 | <u>27 216</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 |
| 212-101-1403 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 727</u><br>19 600 | <u>27 618</u><br>19 600 | <u>29 667</u><br>19 600 |
| 212-101-1404 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>23 934</u><br>19 804 | <u>27 826</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 |
| 212-101-1405 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 325</u><br>19 204 | <u>27 216</u><br>19 204 | <u>29 264</u><br>19 204 |
| 212-101-1406 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 524</u><br>19 400 | <u>27 415</u><br>19 400 | <u>29 464</u><br>19 400 |
| 212-101-1407 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 934</u><br>19 804 | <u>27 826</u><br>19 804 | <u>29 874</u><br>19 804 |
| 212-101-1408 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>24 146</u><br>20 012 | <u>28 038</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 |
| 212-101-1409 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 146</u><br>20 012 | <u>28 038</u><br>20 012 | <u>30 086</u><br>20 012 |
| 212-101-1410 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 362</u><br>20 225 | <u>28 254</u><br>20 225 | <u>30 302</u><br>20 225 |
| 212-101-1411 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 809</u><br>20 665 | <u>28 701</u><br>20 665 | <u>30 749</u><br>20 665 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1412 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>26 167</u><br>23 715 | <u>29 517</u><br>20 892 | <u>30 199</u><br>20 892 | <u>30 980</u><br>20 892 | <u>27 956</u><br>20 892 | <u>30 980</u><br>20 892 |
| 212-101-1500 | 7473-2010 3,5  | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1501 | 7473-2010 3,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>14 647</u><br>12 088 | <u>19 634</u><br>11 572 | <u>20 282</u><br>11 572 | <u>21 023</u><br>11 572 | <u>18 151</u><br>11 572 | <u>21 023</u><br>11 572 |
| 212-101-1600 | 7473-2010 5,   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1601 | 7473-2010 5,   | 3 | 1 | 2400 | <u>15 261</u><br>12 693 | <u>19 919</u><br>11 853 | <u>20 567</u><br>11 853 | <u>21 309</u><br>11 853 | <u>18 436</u><br>11 853 | <u>21 309</u><br>11 853 |
| 212-101-1700 | 7473-2010 7,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1701 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>15 906</u><br>13 327 | <u>19 990</u><br>11 923 | <u>20 639</u><br>11 923 | <u>21 380</u><br>11 923 | <u>18 507</u><br>11 923 | <u>21 380</u><br>11 923 |
| 212-101-1702 | F50, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>15 750</u><br>13 462 | <u>20 527</u><br>12 044 | <u>21 210</u><br>12 044 | <u>21 990</u><br>12 044 | <u>18 966</u><br>12 044 | <u>21 990</u><br>12 044 |
| 212-101-1703 | F50, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>15 889</u><br>13 599 | <u>20 652</u><br>12 166 | <u>21 334</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 | <u>19 091</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 |
| 212-101-1704 | F50, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 032</u><br>13 739 | <u>20 779</u><br>12 292 | <u>21 462</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>19 219</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 |
| 212-101-1705 | F50, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 326</u><br>14 029 | <u>21 042</u><br>12 551 | <u>21 725</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>19 481</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 |
| 212-101-1706 | F50, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 477</u><br>14 178 | <u>21 178</u><br>12 684 | <u>21 860</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>19 617</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 |
| 212-101-1707 | F100, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 889</u><br>13 599 | <u>20 652</u><br>12 166 | <u>21 334</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 | <u>19 091</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1412 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>30 980</u><br>20 892 | <u>26 274</u><br>20 892 | <u>31 117</u><br>23 715 | <u>24 650</u><br>20 892 | <u>30 980</u><br>20 892 | <u>27 254</u><br>23 715 | <u>33 848</u><br>23 715 |
| 212-101-1500 | 7473-2010 3,5  | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1501 | 7473-2010 3,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>21 023</u><br>11 572 | <u>16 476</u><br>11 572 | <u>18 953</u><br>12 088 | <u>14 927</u><br>11 572 | <u>21 023</u><br>11 572 | <u>15 208</u><br>12 088 | <u>21 547</u><br>12 088 |
| 212-101-1600 | 7473-2010 5,   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1601 | 7473-2010 5,   | 3 | 1 | 2400 | <u>21 309</u><br>11 853 | <u>16 761</u><br>11 853 | <u>19 567</u><br>12 693 | <u>15 213</u><br>11 853 | <u>21 309</u><br>11 853 | <u>15 822</u><br>12 693 | <u>22 162</u><br>12 693 |
| 212-101-1700 | 7473-2010 7,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1701 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>21 380</u><br>11 923 | <u>16 832</u><br>11 923 | <u>20 212</u><br>13 327 | <u>15 284</u><br>11 923 | <u>21 380</u><br>11 923 | <u>16 466</u><br>13 327 | <u>22 806</u><br>13 327 |
| 212-101-1702 | F50, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 990</u><br>12 044 | <u>17 284</u><br>12 044 | <u>20 700</u><br>13 462 | <u>15 660</u><br>12 044 | <u>21 990</u><br>12 044 | <u>16 837</u><br>13 462 | <u>23 431</u><br>13 462 |
| 212-101-1703 | F50, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 115</u><br>12 166 | <u>17 409</u><br>12 166 | <u>20 839</u><br>13 599 | <u>15 785</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 | <u>16 977</u><br>13 599 | <u>23 570</u><br>13 599 |
| 212-101-1704 | F50, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>17 536</u><br>12 292 | <u>20 982</u><br>13 739 | <u>15 912</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>17 119</u><br>13 739 | <u>23 713</u><br>13 739 |
| 212-101-1705 | F50, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>17 799</u><br>12 551 | <u>21 276</u><br>14 029 | <u>16 175</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>17 413</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 |
| 212-101-1706 | F50, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>17 935</u><br>12 684 | <u>21 427</u><br>14 178 | <u>16 311</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>17 565</u><br>14 178 | <u>24 158</u><br>14 178 |
| 212-101-1707 | F100, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 115</u><br>12 166 | <u>17 409</u><br>12 166 | <u>20 839</u><br>13 599 | <u>15 785</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 | <u>16 977</u><br>13 599 | <u>23 570</u><br>13 599 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1412 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 040</u><br>20 892 | <u>28 931</u><br>20 892 | <u>30 980</u><br>20 892 |
| 212-101-1500 | 7473-2010 3,5  | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1501 | 7473-2010 3,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 323</u><br>11 572 | <u>19 078</u><br>11 572 | <u>21 023</u><br>11 572 |
| 212-101-1600 | 7473-2010 5,   | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1601 | 7473-2010 5,   | 3 | 1 | 2400 | <u>15 608</u><br>11 853 | <u>19 363</u><br>11 853 | <u>21 309</u><br>11 853 |
| 212-101-1700 | 7473-2010 7,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1701 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>15 679</u><br>11 923 | <u>19 434</u><br>11 923 | <u>21 380</u><br>11 923 |
| 212-101-1702 | F50, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 050</u><br>12 044 | <u>19 942</u><br>12 044 | <u>21 990</u><br>12 044 |
| 212-101-1703 | F50, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 175</u><br>12 166 | <u>20 066</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 |
| 212-101-1704 | F50, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 302</u><br>12 292 | <u>20 194</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 |
| 212-101-1705 | F50, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 565</u><br>12 551 | <u>20 457</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 |
| 212-101-1706 | F50, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 701</u><br>12 684 | <u>20 592</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 |
| 212-101-1707 | F100, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>16 175</u><br>12 166 | <u>20 066</u><br>12 166 | <u>22 115</u><br>12 166 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1708 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 032</u><br>13 739 | <u>20 779</u><br>12 292 | <u>21 462</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>19 219</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 |
| 212-101-1709 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 177</u><br>13 882 | <u>20 909</u><br>12 420 | <u>21 592</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>19 349</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 |
| 212-101-1710 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 477</u><br>14 178 | <u>21 178</u><br>12 684 | <u>21 860</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>19 617</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 632</u><br>14 330 | <u>21 316</u><br>12 821 | <u>21 999</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 | <u>19 756</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 |
| 212-101-1712 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 032</u><br>13 739 | <u>20 779</u><br>12 292 | <u>21 462</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>19 219</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 |
| 212-101-1713 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 177</u><br>13 882 | <u>20 909</u><br>12 420 | <u>21 592</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>19 349</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 |
| 212-101-1714 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 326</u><br>14 029 | <u>21 042</u><br>12 551 | <u>21 725</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>19 481</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 |
| 212-101-1715 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 632</u><br>14 330 | <u>21 316</u><br>12 821 | <u>21 999</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 | <u>19 756</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 790</u><br>14 486 | <u>21 458</u><br>12 960 | <u>22 141</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 | <u>19 897</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 |
| 212-101-1717 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 177</u><br>13 882 | <u>20 909</u><br>12 420 | <u>21 592</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>19 349</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 |
| 212-101-1718 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 326</u><br>14 029 | <u>21 042</u><br>12 551 | <u>21 725</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>19 481</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 |
| 212-101-1719 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 477</u><br>14 178 | <u>21 178</u><br>12 684 | <u>21 860</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>19 617</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 |
| 212-101-1720 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 790</u><br>14 486 | <u>21 458</u><br>12 960 | <u>22 141</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 | <u>19 897</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1708 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>17 536</u><br>12 292 | <u>20 982</u><br>13 739 | <u>15 912</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>17 119</u><br>13 739 | <u>23 713</u><br>13 739 |
| 212-101-1709 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>17 666</u><br>12 420 | <u>21 127</u><br>13 882 | <u>16 042</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>17 265</u><br>13 882 | <u>23 858</u><br>13 882 |
| 212-101-1710 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>17 935</u><br>12 684 | <u>21 427</u><br>14 178 | <u>16 311</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>17 565</u><br>14 178 | <u>24 158</u><br>14 178 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 779</u><br>12 821 | <u>18 073</u><br>12 821 | <u>21 582</u><br>14 330 | <u>16 449</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 | <u>17 720</u><br>14 330 | <u>24 313</u><br>14 330 |
| 212-101-1712 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>17 536</u><br>12 292 | <u>20 982</u><br>13 739 | <u>15 912</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 | <u>17 119</u><br>13 739 | <u>23 713</u><br>13 739 |
| 212-101-1713 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>17 666</u><br>12 420 | <u>21 127</u><br>13 882 | <u>16 042</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>17 265</u><br>13 882 | <u>23 858</u><br>13 882 |
| 212-101-1714 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>17 799</u><br>12 551 | <u>21 276</u><br>14 029 | <u>16 175</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>17 413</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 |
| 212-101-1715 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 779</u><br>12 821 | <u>18 073</u><br>12 821 | <u>21 582</u><br>14 330 | <u>16 449</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 | <u>17 720</u><br>14 330 | <u>24 313</u><br>14 330 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 921</u><br>12 960 | <u>18 215</u><br>12 960 | <u>21 740</u><br>14 486 | <u>16 591</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 | <u>17 878</u><br>14 486 | <u>24 471</u><br>14 486 |
| 212-101-1717 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>17 666</u><br>12 420 | <u>21 127</u><br>13 882 | <u>16 042</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 | <u>17 265</u><br>13 882 | <u>23 858</u><br>13 882 |
| 212-101-1718 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>17 799</u><br>12 551 | <u>21 276</u><br>14 029 | <u>16 175</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 | <u>17 413</u><br>14 029 | <u>24 007</u><br>14 029 |
| 212-101-1719 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>17 935</u><br>12 684 | <u>21 427</u><br>14 178 | <u>16 311</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 | <u>17 565</u><br>14 178 | <u>24 158</u><br>14 178 |
| 212-101-1720 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 921</u><br>12 960 | <u>18 215</u><br>12 960 | <u>21 740</u><br>14 486 | <u>16 591</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 | <u>17 878</u><br>14 486 | <u>24 471</u><br>14 486 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1708 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 302</u><br>12 292 | <u>20 194</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 |
| 212-101-1709 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 432</u><br>12 420 | <u>20 324</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 |
| 212-101-1710 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 701</u><br>12 684 | <u>20 592</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 839</u><br>12 821 | <u>20 731</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 |
| 212-101-1712 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 302</u><br>12 292 | <u>20 194</u><br>12 292 | <u>22 242</u><br>12 292 |
| 212-101-1713 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 432</u><br>12 420 | <u>20 324</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 |
| 212-101-1714 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 565</u><br>12 551 | <u>20 457</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 |
| 212-101-1715 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 839</u><br>12 821 | <u>20 731</u><br>12 821 | <u>22 779</u><br>12 821 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 981</u><br>12 960 | <u>20 873</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 |
| 212-101-1717 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 432</u><br>12 420 | <u>20 324</u><br>12 420 | <u>22 372</u><br>12 420 |
| 212-101-1718 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 565</u><br>12 551 | <u>20 457</u><br>12 551 | <u>22 505</u><br>12 551 |
| 212-101-1719 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 701</u><br>12 684 | <u>20 592</u><br>12 684 | <u>22 641</u><br>12 684 |
| 212-101-1720 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 981</u><br>12 960 | <u>20 873</u><br>12 960 | <u>22 921</u><br>12 960 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1721 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 952</u><br>14 645 | <u>21 602</u><br>13 102 | <u>22 285</u><br>13 102 | <u>23 066</u><br>13 102 | <u>20 042</u><br>13 102 | <u>23 066</u><br>13 102 |
| 212-101-1800 | 10,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1801 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 351</u><br>13 766 | <u>20 346</u><br>12 274 | <u>20 995</u><br>12 274 | <u>21 736</u><br>12 274 | <u>18 864</u><br>12 274 | <u>21 736</u><br>12 274 |
| 212-101-1802 | F50, W2          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 200</u><br>13 905 | <u>20 887</u><br>12 398 | <u>21 569</u><br>12 398 | <u>22 350</u><br>12 398 | <u>19 326</u><br>12 398 | <u>22 350</u><br>12 398 |
| 212-101-1803 | F50, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 344</u><br>14 046 | <u>21 015</u><br>12 524 | <u>21 698</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 | <u>19 455</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 |
| 212-101-1804 | F50, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 491</u><br>14 191 | <u>21 146</u><br>12 653 | <u>21 829</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>19 586</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 |
| 212-101-1805 | F50, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 795</u><br>14 490 | <u>21 417</u><br>12 920 | <u>22 100</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>19 856</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 |
| 212-101-1806 | F50, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 951</u><br>14 644 | <u>21 557</u><br>13 057 | <u>22 239</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>19 996</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 |
| 212-101-1807 | F100, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 344</u><br>14 046 | <u>21 015</u><br>12 524 | <u>21 698</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 | <u>19 455</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 |
| 212-101-1808 | F100, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 491</u><br>14 191 | <u>21 146</u><br>12 653 | <u>21 829</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>19 586</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 |
| 212-101-1809 | F100, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 641</u><br>14 339 | <u>21 280</u><br>12 785 | <u>21 963</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>19 720</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 |
| 212-101-1810 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 951</u><br>14 644 | <u>21 557</u><br>13 057 | <u>22 239</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>19 996</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 |
| 212-101-1811 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 111</u><br>14 802 | <u>21 699</u><br>13 198 | <u>22 382</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 | <u>20 139</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1721 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>23 066</u><br>13 102 | <u>18 359</u><br>13 102 | <u>21 902</u><br>14 645 | <u>16 735</u><br>13 102 | <u>23 066</u><br>13 102 | <u>18 040</u><br>14 645 | <u>24 633</u><br>14 645 |
| 212-101-1800 | 10,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1801 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>21 736</u><br>12 274 | <u>17 188</u><br>12 274 | <u>20 657</u><br>13 766 | <u>15 640</u><br>12 274 | <u>21 736</u><br>12 274 | <u>16 912</u><br>13 766 | <u>23 252</u><br>13 766 |
| 212-101-1802 | F50, W2          | 3 | 1 | 2400 | <u>22 350</u><br>12 398 | <u>17 644</u><br>12 398 | <u>21 150</u><br>13 905 | <u>16 020</u><br>12 398 | <u>22 350</u><br>12 398 | <u>17 287</u><br>13 905 | <u>23 881</u><br>13 905 |
| 212-101-1803 | F50, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>22 478</u><br>12 524 | <u>17 772</u><br>12 524 | <u>21 294</u><br>14 046 | <u>16 148</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 | <u>17 431</u><br>14 046 | <u>24 025</u><br>14 046 |
| 212-101-1804 | F50, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>17 903</u><br>12 653 | <u>21 441</u><br>14 191 | <u>16 279</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>17 579</u><br>14 191 | <u>24 172</u><br>14 191 |
| 212-101-1805 | F50, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>18 174</u><br>12 920 | <u>21 744</u><br>14 490 | <u>16 550</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>17 882</u><br>14 490 | <u>24 475</u><br>14 490 |
| 212-101-1806 | F50, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>18 314</u><br>13 057 | <u>21 901</u><br>14 644 | <u>16 690</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>18 039</u><br>14 644 | <u>24 632</u><br>14 644 |
| 212-101-1807 | F100, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 478</u><br>12 524 | <u>17 772</u><br>12 524 | <u>21 294</u><br>14 046 | <u>16 148</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 | <u>17 431</u><br>14 046 | <u>24 025</u><br>14 046 |
| 212-101-1808 | F100, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>17 903</u><br>12 653 | <u>21 441</u><br>14 191 | <u>16 279</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>17 579</u><br>14 191 | <u>24 172</u><br>14 191 |
| 212-101-1809 | F100, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>18 037</u><br>12 785 | <u>21 591</u><br>14 339 | <u>16 413</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>17 729</u><br>14 339 | <u>24 322</u><br>14 339 |
| 212-101-1810 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>18 314</u><br>13 057 | <u>21 901</u><br>14 644 | <u>16 690</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>18 039</u><br>14 644 | <u>24 632</u><br>14 644 |
| 212-101-1811 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>23 162</u><br>13 198 | <u>18 456</u><br>13 198 | <u>22 061</u><br>14 802 | <u>16 832</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 | <u>18 199</u><br>14 802 | <u>24 792</u><br>14 802 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1721 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 126</u><br>13 102 | <u>21 017</u><br>13 102 | <u>23 066</u><br>13 102 |
| 212-101-1800 | 10,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1801 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 035</u><br>12 274 | <u>19 790</u><br>12 274 | <u>21 736</u><br>12 274 |
| 212-101-1802 | F50, W2          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 410</u><br>12 398 | <u>20 301</u><br>12 398 | <u>22 350</u><br>12 398 |
| 212-101-1803 | F50, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 538</u><br>12 524 | <u>20 430</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 |
| 212-101-1804 | F50, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 669</u><br>12 653 | <u>20 561</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 |
| 212-101-1805 | F50, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>16 940</u><br>12 920 | <u>20 832</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 |
| 212-101-1806 | F50, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>17 080</u><br>13 057 | <u>20 971</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 |
| 212-101-1807 | F100, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 538</u><br>12 524 | <u>20 430</u><br>12 524 | <u>22 478</u><br>12 524 |
| 212-101-1808 | F100, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 669</u><br>12 653 | <u>20 561</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 |
| 212-101-1809 | F100, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 803</u><br>12 785 | <u>20 695</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 |
| 212-101-1810 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>17 080</u><br>13 057 | <u>20 971</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 |
| 212-101-1811 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 222</u><br>13 198 | <u>21 114</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 |

|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1812 | F150, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>16 491</u><br>14 191 | <u>21 146</u><br>12 653 | <u>21 829</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>19 586</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 |
| 212-101-1813 | F150, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>16 641</u><br>14 339 | <u>21 280</u><br>12 785 | <u>21 963</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>19 720</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 |
| 212-101-1814 | F150, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>16 795</u><br>14 490 | <u>21 417</u><br>12 920 | <u>22 100</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>19 856</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 |
| 212-101-1815 | F150, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>17 111</u><br>14 802 | <u>21 699</u><br>13 198 | <u>22 382</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 | <u>20 139</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 |
| 212-101-1816 | F150, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 275</u><br>14 963 | <u>21 845</u><br>13 341 | <u>22 528</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 | <u>20 285</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 |
| 212-101-1817 | F200, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>16 641</u><br>14 339 | <u>21 280</u><br>12 785 | <u>21 963</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>19 720</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 |
| 212-101-1818 | F200, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>16 795</u><br>14 490 | <u>21 417</u><br>12 920 | <u>22 100</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>19 856</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 |
| 212-101-1819 | F200, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>16 951</u><br>14 644 | <u>21 557</u><br>13 057 | <u>22 239</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>19 996</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 |
| 212-101-1820 | F200, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>17 275</u><br>14 963 | <u>21 845</u><br>13 341 | <u>22 528</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 | <u>20 285</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 |
| 212-101-1821 | F200, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 442</u><br>15 127 | <u>21 994</u><br>13 488 | <u>22 677</u><br>13 488 | <u>23 457</u><br>13 488 | <u>20 433</u><br>13 488 | <u>23 457</u><br>13 488 |
| 212-101-1900 | 12,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1901 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>16 351</u><br>13 766 | <u>20 702</u><br>12 624 | <u>21 351</u><br>12 624 | <u>22 092</u><br>12 624 | <u>19 220</u><br>12 624 | <u>22 092</u><br>12 624 |
| 212-101-1902 | F50, W2            | 3 | 1 | 2400 | <u>16 200</u><br>13 905 | <u>21 247</u><br>12 752 | <u>21 929</u><br>12 752 | <u>22 710</u><br>12 752 | <u>19 686</u><br>12 752 | <u>22 710</u><br>12 752 |

8.04-08-2023

|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1812 | F150, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>17 903</u><br>12 653 | <u>21 441</u><br>14 191 | <u>16 279</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 | <u>17 579</u><br>14 191 | <u>24 172</u><br>14 191 |
| 212-101-1813 | F150, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>18 037</u><br>12 785 | <u>21 591</u><br>14 339 | <u>16 413</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>17 729</u><br>14 339 | <u>24 322</u><br>14 339 |
| 212-101-1814 | F150, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>18 174</u><br>12 920 | <u>21 744</u><br>14 490 | <u>16 550</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>17 882</u><br>14 490 | <u>24 475</u><br>14 490 |
| 212-101-1815 | F150, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>23 162</u><br>13 198 | <u>18 456</u><br>13 198 | <u>22 061</u><br>14 802 | <u>16 832</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 | <u>18 199</u><br>14 802 | <u>24 792</u><br>14 802 |
| 212-101-1816 | F150, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>23 308</u><br>13 341 | <u>18 602</u><br>13 341 | <u>22 225</u><br>14 963 | <u>16 978</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 | <u>18 362</u><br>14 963 | <u>24 956</u><br>14 963 |
| 212-101-1817 | F200, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>18 037</u><br>12 785 | <u>21 591</u><br>14 339 | <u>16 413</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 | <u>17 729</u><br>14 339 | <u>24 322</u><br>14 339 |
| 212-101-1818 | F200, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>18 174</u><br>12 920 | <u>21 744</u><br>14 490 | <u>16 550</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 | <u>17 882</u><br>14 490 | <u>24 475</u><br>14 490 |
| 212-101-1819 | F200, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>18 314</u><br>13 057 | <u>21 901</u><br>14 644 | <u>16 690</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 | <u>18 039</u><br>14 644 | <u>24 632</u><br>14 644 |
| 212-101-1820 | F200, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>23 308</u><br>13 341 | <u>18 602</u><br>13 341 | <u>22 225</u><br>14 963 | <u>16 978</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 | <u>18 362</u><br>14 963 | <u>24 956</u><br>14 963 |
| 212-101-1821 | F200, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>23 457</u><br>13 488 | <u>18 751</u><br>13 488 | <u>22 392</u><br>15 127 | <u>17 127</u><br>13 488 | <u>23 457</u><br>13 488 | <u>18 529</u><br>15 127 | <u>25 123</u><br>15 127 |
| 212-101-1900 | 12,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1901 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>22 092</u><br>12 624 | <u>17 545</u><br>12 624 | <u>20 657</u><br>13 766 | <u>15 996</u><br>12 624 | <u>22 092</u><br>12 624 | <u>16 912</u><br>13 766 | <u>23 252</u><br>13 766 |
| 212-101-1902 | F50, W2            | 3 | 1 | 2400 | <u>22 710</u><br>12 752 | <u>18 003</u><br>12 752 | <u>21 150</u><br>13 905 | <u>16 380</u><br>12 752 | <u>22 710</u><br>12 752 | <u>17 287</u><br>13 905 | <u>23 881</u><br>13 905 |



|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1812 | F150, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 669</u><br>12 653 | <u>20 561</u><br>12 653 | <u>22 609</u><br>12 653 |
| 212-101-1813 | F150, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 803</u><br>12 785 | <u>20 695</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 |
| 212-101-1814 | F150, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 940</u><br>12 920 | <u>20 832</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 |
| 212-101-1815 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 222</u><br>13 198 | <u>21 114</u><br>13 198 | <u>23 162</u><br>13 198 |
| 212-101-1816 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>17 368</u><br>13 341 | <u>21 260</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 |
| 212-101-1817 | F200, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 803</u><br>12 785 | <u>20 695</u><br>12 785 | <u>22 743</u><br>12 785 |
| 212-101-1818 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 940</u><br>12 920 | <u>20 832</u><br>12 920 | <u>22 880</u><br>12 920 |
| 212-101-1819 | F200, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 080</u><br>13 057 | <u>20 971</u><br>13 057 | <u>23 020</u><br>13 057 |
| 212-101-1820 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 368</u><br>13 341 | <u>21 260</u><br>13 341 | <u>23 308</u><br>13 341 |
| 212-101-1821 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>17 517</u><br>13 488 | <u>21 409</u><br>13 488 | <u>23 457</u><br>13 488 |
| 212-101-1900 | 7473-2010 12,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1901 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 391</u><br>12 624 | <u>20 147</u><br>12 624 | <u>22 092</u><br>12 624 |
| 212-101-1902 | F50, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 770</u><br>12 752 | <u>20 661</u><br>12 752 | <u>22 710</u><br>12 752 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1903 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 344</u><br>14 046 | <u>21 379</u><br>12 882 | <u>22 062</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 | <u>19 818</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 |
| 212-101-1904 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 491</u><br>14 191 | <u>21 514</u><br>13 015 | <u>22 196</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>19 953</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 |
| 212-101-1905 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 795</u><br>14 490 | <u>21 792</u><br>13 289 | <u>22 475</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>20 232</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 |
| 212-101-1906 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 951</u><br>14 644 | <u>21 936</u><br>13 430 | <u>22 618</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>20 375</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 |
| 212-101-1907 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 344</u><br>14 046 | <u>21 379</u><br>12 882 | <u>22 062</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 | <u>19 818</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 |
| 212-101-1908 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 491</u><br>14 191 | <u>21 514</u><br>13 015 | <u>22 196</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>19 953</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 |
| 212-101-1909 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 641</u><br>14 339 | <u>21 651</u><br>13 150 | <u>22 334</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>20 091</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 |
| 212-101-1910 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 951</u><br>14 644 | <u>21 936</u><br>13 430 | <u>22 618</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>20 375</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 111</u><br>14 802 | <u>22 082</u><br>13 575 | <u>22 765</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 | <u>20 522</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 |
| 212-101-1912 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 491</u><br>14 191 | <u>21 514</u><br>13 015 | <u>22 196</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>19 953</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 |
| 212-101-1913 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 641</u><br>14 339 | <u>21 651</u><br>13 150 | <u>22 334</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>20 091</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 |
| 212-101-1914 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 795</u><br>14 490 | <u>21 792</u><br>13 289 | <u>22 475</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>20 232</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 |
| 212-101-1915 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 111</u><br>14 802 | <u>22 082</u><br>13 575 | <u>22 765</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 | <u>20 522</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1903 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>22 842</u><br>12 882 | <u>18 136</u><br>12 882 | <u>21 294</u><br>14 046 | <u>16 512</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 | <u>17 431</u><br>14 046 | <u>24 025</u><br>14 046 |
| 212-101-1904 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>18 271</u><br>13 015 | <u>21 441</u><br>14 191 | <u>16 647</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>17 579</u><br>14 191 | <u>24 172</u><br>14 191 |
| 212-101-1905 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>18 549</u><br>13 289 | <u>21 744</u><br>14 490 | <u>16 925</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>17 882</u><br>14 490 | <u>24 475</u><br>14 490 |
| 212-101-1906 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>18 693</u><br>13 430 | <u>21 901</u><br>14 644 | <u>17 069</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>18 039</u><br>14 644 | <u>24 632</u><br>14 644 |
| 212-101-1907 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 842</u><br>12 882 | <u>18 136</u><br>12 882 | <u>21 294</u><br>14 046 | <u>16 512</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 | <u>17 431</u><br>14 046 | <u>24 025</u><br>14 046 |
| 212-101-1908 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>18 271</u><br>13 015 | <u>21 441</u><br>14 191 | <u>16 647</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>17 579</u><br>14 191 | <u>24 172</u><br>14 191 |
| 212-101-1909 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>18 408</u><br>13 150 | <u>21 591</u><br>14 339 | <u>16 784</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>17 729</u><br>14 339 | <u>24 322</u><br>14 339 |
| 212-101-1910 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>18 693</u><br>13 430 | <u>21 901</u><br>14 644 | <u>17 069</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>18 039</u><br>14 644 | <u>24 632</u><br>14 644 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 545</u><br>13 575 | <u>18 839</u><br>13 575 | <u>22 061</u><br>14 802 | <u>17 215</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 | <u>18 199</u><br>14 802 | <u>24 792</u><br>14 802 |
| 212-101-1912 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>18 271</u><br>13 015 | <u>21 441</u><br>14 191 | <u>16 647</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 | <u>17 579</u><br>14 191 | <u>24 172</u><br>14 191 |
| 212-101-1913 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>18 408</u><br>13 150 | <u>21 591</u><br>14 339 | <u>16 784</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>17 729</u><br>14 339 | <u>24 322</u><br>14 339 |
| 212-101-1914 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>18 549</u><br>13 289 | <u>21 744</u><br>14 490 | <u>16 925</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>17 882</u><br>14 490 | <u>24 475</u><br>14 490 |
| 212-101-1915 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 545</u><br>13 575 | <u>18 839</u><br>13 575 | <u>22 061</u><br>14 802 | <u>17 215</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 | <u>18 199</u><br>14 802 | <u>24 792</u><br>14 802 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1903 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 902</u><br>12 882 | <u>20 794</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 |
| 212-101-1904 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>17 037</u><br>13 015 | <u>20 928</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 |
| 212-101-1905 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>17 315</u><br>13 289 | <u>21 207</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 |
| 212-101-1906 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 459</u><br>13 430 | <u>21 350</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 |
| 212-101-1907 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 902</u><br>12 882 | <u>20 794</u><br>12 882 | <u>22 842</u><br>12 882 |
| 212-101-1908 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 037</u><br>13 015 | <u>20 928</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 |
| 212-101-1909 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 175</u><br>13 150 | <u>21 066</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 |
| 212-101-1910 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 459</u><br>13 430 | <u>21 350</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 606</u><br>13 575 | <u>21 497</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 |
| 212-101-1912 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 037</u><br>13 015 | <u>20 928</u><br>13 015 | <u>22 977</u><br>13 015 |
| 212-101-1913 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 175</u><br>13 150 | <u>21 066</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 |
| 212-101-1914 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 315</u><br>13 289 | <u>21 207</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 |
| 212-101-1915 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 606</u><br>13 575 | <u>21 497</u><br>13 575 | <u>23 545</u><br>13 575 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1916 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 275</u><br>14 963 | <u>22 232</u><br>13 722 | <u>22 915</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 | <u>20 672</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 |
| 212-101-1917 | F200, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 641</u><br>14 339 | <u>21 651</u><br>13 150 | <u>22 334</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>20 091</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 |
| 212-101-1918 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 795</u><br>14 490 | <u>21 792</u><br>13 289 | <u>22 475</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>20 232</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 |
| 212-101-1919 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>16 951</u><br>14 644 | <u>21 936</u><br>13 430 | <u>22 618</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>20 375</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 |
| 212-101-1920 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>17 275</u><br>14 963 | <u>22 232</u><br>13 722 | <u>22 915</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 | <u>20 672</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 |
| 212-101-1921 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 442</u><br>15 127 | <u>22 386</u><br>13 873 | <u>23 068</u><br>13 873 | <u>23 849</u><br>13 873 | <u>20 825</u><br>13 873 | <u>23 849</u><br>13 873 |
| 212-101-2000 | 15,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2001 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 955</u><br>15 344 | <u>21 344</u><br>13 256 | <u>21 992</u><br>13 256 | <u>22 734</u><br>13 256 | <u>19 861</u><br>13 256 | <u>22 734</u><br>13 256 |
| 212-101-2002 | F50, W2          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 819</u><br>15 499 | <u>21 894</u><br>13 390 | <u>22 577</u><br>13 390 | <u>23 357</u><br>13 390 | <u>20 334</u><br>13 390 | <u>23 357</u><br>13 390 |
| 212-101-2003 | F50, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 980</u><br>15 657 | <u>22 033</u><br>13 526 | <u>22 716</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 | <u>20 473</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 |
| 212-101-2004 | F50, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>18 144</u><br>15 818 | <u>22 175</u><br>13 666 | <u>22 858</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>20 614</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 |
| 212-101-2005 | F50, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>18 482</u><br>16 151 | <u>22 467</u><br>13 953 | <u>23 150</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>20 907</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 |
| 212-101-2006 | F50, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 657</u><br>16 323 | <u>22 618</u><br>14 102 | <u>23 301</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>21 057</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1916 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>23 695</u><br>13 722 | <u>18 989</u><br>13 722 | <u>22 225</u><br>14 963 | <u>17 365</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 | <u>18 362</u><br>14 963 | <u>24 956</u><br>14 963 |
| 212-101-1917 | F200, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>18 408</u><br>13 150 | <u>21 591</u><br>14 339 | <u>16 784</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 | <u>17 729</u><br>14 339 | <u>24 322</u><br>14 339 |
| 212-101-1918 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>18 549</u><br>13 289 | <u>21 744</u><br>14 490 | <u>16 925</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 | <u>17 882</u><br>14 490 | <u>24 475</u><br>14 490 |
| 212-101-1919 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>18 693</u><br>13 430 | <u>21 901</u><br>14 644 | <u>17 069</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 | <u>18 039</u><br>14 644 | <u>24 632</u><br>14 644 |
| 212-101-1920 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>23 695</u><br>13 722 | <u>18 989</u><br>13 722 | <u>22 225</u><br>14 963 | <u>17 365</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 | <u>18 362</u><br>14 963 | <u>24 956</u><br>14 963 |
| 212-101-1921 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>23 849</u><br>13 873 | <u>19 142</u><br>13 873 | <u>22 392</u><br>15 127 | <u>17 519</u><br>13 873 | <u>23 849</u><br>13 873 | <u>18 529</u><br>15 127 | <u>25 123</u><br>15 127 |
| 212-101-2000 | 15,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2001 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>22 734</u><br>13 256 | <u>18 186</u><br>13 256 | <u>22 261</u><br>15 344 | <u>16 638</u><br>13 256 | <u>22 734</u><br>13 256 | <u>18 515</u><br>15 344 | <u>24 855</u><br>15 344 |
| 212-101-2002 | F50, W2          | 3 | 1 | 2400 | <u>23 357</u><br>13 390 | <u>18 651</u><br>13 390 | <u>22 769</u><br>15 499 | <u>17 027</u><br>13 390 | <u>23 357</u><br>13 390 | <u>18 907</u><br>15 499 | <u>25 500</u><br>15 499 |
| 212-101-2003 | F50, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>23 496</u><br>13 526 | <u>18 790</u><br>13 526 | <u>22 930</u><br>15 657 | <u>17 166</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 | <u>19 068</u><br>15 657 | <u>25 661</u><br>15 657 |
| 212-101-2004 | F50, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>18 932</u><br>13 666 | <u>23 094</u><br>15 818 | <u>17 308</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>19 232</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |
| 212-101-2005 | F50, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>19 224</u><br>13 953 | <u>23 432</u><br>16 151 | <u>17 600</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>19 570</u><br>16 151 | <u>26 163</u><br>16 151 |
| 212-101-2006 | F50, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>19 375</u><br>14 102 | <u>23 607</u><br>16 323 | <u>17 751</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>19 744</u><br>16 323 | <u>26 338</u><br>16 323 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-1916 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 755</u><br>13 722 | <u>21 647</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 |
| 212-101-1917 | F200, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>17 175</u><br>13 150 | <u>21 066</u><br>13 150 | <u>23 114</u><br>13 150 |
| 212-101-1918 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>17 315</u><br>13 289 | <u>21 207</u><br>13 289 | <u>23 255</u><br>13 289 |
| 212-101-1919 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>17 459</u><br>13 430 | <u>21 350</u><br>13 430 | <u>23 399</u><br>13 430 |
| 212-101-1920 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>17 755</u><br>13 722 | <u>21 647</u><br>13 722 | <u>23 695</u><br>13 722 |
| 212-101-1921 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 909</u><br>13 873 | <u>21 800</u><br>13 873 | <u>23 849</u><br>13 873 |
| 212-101-2000 | 15,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2001 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 033</u><br>13 256 | <u>20 788</u><br>13 256 | <u>22 734</u><br>13 256 |
| 212-101-2002 | F50, W2          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 417</u><br>13 390 | <u>21 309</u><br>13 390 | <u>23 357</u><br>13 390 |
| 212-101-2003 | F50, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 556</u><br>13 526 | <u>21 448</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 |
| 212-101-2004 | F50, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 698</u><br>13 666 | <u>21 590</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 |
| 212-101-2005 | F50, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>17 990</u><br>13 953 | <u>21 882</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 |
| 212-101-2006 | F50, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 141</u><br>14 102 | <u>22 033</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2007 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 980</u><br>15 657 | <u>22 033</u><br>13 526 | <u>22 716</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 | <u>20 473</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 |
| 212-101-2008 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 144</u><br>15 818 | <u>22 175</u><br>13 666 | <u>22 858</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>20 614</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 |
| 212-101-2009 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 311</u><br>15 983 | <u>22 319</u><br>13 808 | <u>23 002</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>20 759</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 |
| 212-101-2010 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 657</u><br>16 323 | <u>22 618</u><br>14 102 | <u>23 301</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>21 057</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 835</u><br>16 499 | <u>22 772</u><br>14 253 | <u>23 455</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 | <u>21 211</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 |
| 212-101-2012 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 144</u><br>15 818 | <u>22 175</u><br>13 666 | <u>22 858</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>20 614</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 |
| 212-101-2013 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 311</u><br>15 983 | <u>22 319</u><br>13 808 | <u>23 002</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>20 759</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 |
| 212-101-2014 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 482</u><br>16 151 | <u>22 467</u><br>13 953 | <u>23 150</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>20 907</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 |
| 212-101-2015 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 835</u><br>16 499 | <u>22 772</u><br>14 253 | <u>23 455</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 | <u>21 211</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 017</u><br>16 678 | <u>22 929</u><br>14 408 | <u>23 612</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>21 369</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 |
| 212-101-2017 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 311</u><br>15 983 | <u>22 319</u><br>13 808 | <u>23 002</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>20 759</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 |
| 212-101-2018 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 482</u><br>16 151 | <u>22 467</u><br>13 953 | <u>23 150</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>20 907</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 |
| 212-101-2019 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 657</u><br>16 323 | <u>22 618</u><br>14 102 | <u>23 301</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>21 057</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2007 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 496</u><br>13 526 | <u>18 790</u><br>13 526 | <u>22 930</u><br>15 657 | <u>17 166</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 | <u>19 068</u><br>15 657 | <u>25 661</u><br>15 657 |
| 212-101-2008 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>18 932</u><br>13 666 | <u>23 094</u><br>15 818 | <u>17 308</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>19 232</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |
| 212-101-2009 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>19 076</u><br>13 808 | <u>23 261</u><br>15 983 | <u>17 452</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>19 399</u><br>15 983 | <u>25 992</u><br>15 983 |
| 212-101-2010 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>19 375</u><br>14 102 | <u>23 607</u><br>16 323 | <u>17 751</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>19 744</u><br>16 323 | <u>26 338</u><br>16 323 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 235</u><br>14 253 | <u>19 529</u><br>14 253 | <u>23 785</u><br>16 499 | <u>17 905</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 | <u>19 923</u><br>16 499 | <u>26 516</u><br>16 499 |
| 212-101-2012 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>18 932</u><br>13 666 | <u>23 094</u><br>15 818 | <u>17 308</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 | <u>19 232</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |
| 212-101-2013 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>19 076</u><br>13 808 | <u>23 261</u><br>15 983 | <u>17 452</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>19 399</u><br>15 983 | <u>25 992</u><br>15 983 |
| 212-101-2014 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>19 224</u><br>13 953 | <u>23 432</u><br>16 151 | <u>17 600</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>19 570</u><br>16 151 | <u>26 163</u><br>16 151 |
| 212-101-2015 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 235</u><br>14 253 | <u>19 529</u><br>14 253 | <u>23 785</u><br>16 499 | <u>17 905</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 | <u>19 923</u><br>16 499 | <u>26 516</u><br>16 499 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>19 686</u><br>14 408 | <u>23 967</u><br>16 678 | <u>18 062</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>20 105</u><br>16 678 | <u>26 698</u><br>16 678 |
| 212-101-2017 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>19 076</u><br>13 808 | <u>23 261</u><br>15 983 | <u>17 452</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 | <u>19 399</u><br>15 983 | <u>25 992</u><br>15 983 |
| 212-101-2018 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>19 224</u><br>13 953 | <u>23 432</u><br>16 151 | <u>17 600</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 | <u>19 570</u><br>16 151 | <u>26 163</u><br>16 151 |
| 212-101-2019 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>19 375</u><br>14 102 | <u>23 607</u><br>16 323 | <u>17 751</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 | <u>19 744</u><br>16 323 | <u>26 338</u><br>16 323 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2007 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 556</u><br>13 526 | <u>21 448</u><br>13 526 | <u>23 496</u><br>13 526 |
| 212-101-2008 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 698</u><br>13 666 | <u>21 590</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 |
| 212-101-2009 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 843</u><br>13 808 | <u>21 734</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 |
| 212-101-2010 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 141</u><br>14 102 | <u>22 033</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 295</u><br>14 253 | <u>22 187</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 |
| 212-101-2012 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 698</u><br>13 666 | <u>21 590</u><br>13 666 | <u>23 638</u><br>13 666 |
| 212-101-2013 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 843</u><br>13 808 | <u>21 734</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 |
| 212-101-2014 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 990</u><br>13 953 | <u>21 882</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 |
| 212-101-2015 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 295</u><br>14 253 | <u>22 187</u><br>14 253 | <u>24 235</u><br>14 253 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 453</u><br>14 408 | <u>22 344</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 |
| 212-101-2017 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 843</u><br>13 808 | <u>21 734</u><br>13 808 | <u>23 783</u><br>13 808 |
| 212-101-2018 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 990</u><br>13 953 | <u>21 882</u><br>13 953 | <u>23 930</u><br>13 953 |
| 212-101-2019 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 141</u><br>14 102 | <u>22 033</u><br>14 102 | <u>24 081</u><br>14 102 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2020 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 017</u><br>16 678 | <u>22 929</u><br>14 408 | <u>23 612</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>21 369</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 |
| 212-101-2021 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 204</u><br>16 861 | <u>23 090</u><br>14 567 | <u>23 773</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 | <u>21 530</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 |
| 212-101-2022 | F300, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 017</u><br>16 678 | <u>22 929</u><br>14 408 | <u>23 612</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>21 369</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 |
| 212-101-2023 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 204</u><br>16 861 | <u>23 090</u><br>14 567 | <u>23 773</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 | <u>21 530</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 |
| 212-101-2024 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 394</u><br>17 049 | <u>23 255</u><br>14 729 | <u>23 937</u><br>14 729 | <u>24 718</u><br>14 729 | <u>21 694</u><br>14 729 | <u>24 718</u><br>14 729 |
| 212-101-2025 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 589</u><br>17 240 | <u>23 423</u><br>14 894 | <u>24 106</u><br>14 894 | <u>24 886</u><br>14 894 | <u>21 862</u><br>14 894 | <u>24 886</u><br>14 894 |
| 212-101-2026 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 991</u><br>17 636 | <u>23 771</u><br>15 236 | <u>24 454</u><br>15 236 | <u>25 234</u><br>15 236 | <u>22 210</u><br>15 236 | <u>25 234</u><br>15 236 |
| 212-101-2100 | 20,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2101 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 469</u><br>16 834 | <u>22 128</u><br>14 027 | <u>22 776</u><br>14 027 | <u>23 518</u><br>14 027 | <u>20 645</u><br>14 027 | <u>23 518</u><br>14 027 |
| 212-101-2102 | F100, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 349</u><br>17 004 | <u>22 686</u><br>14 169 | <u>23 369</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 | <u>21 126</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 |
| 212-101-2103 | F100, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 525</u><br>17 178 | <u>22 833</u><br>14 313 | <u>23 516</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>21 272</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 |
| 212-101-2104 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>19 889</u><br>17 536 | <u>23 136</u><br>14 612 | <u>23 819</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 | <u>21 575</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 |
| 212-101-2105 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>20 076</u><br>17 720 | <u>23 292</u><br>14 765 | <u>23 975</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 | <u>21 732</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2020 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>19 686</u><br>14 408 | <u>23 967</u><br>16 678 | <u>18 062</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>20 105</u><br>16 678 | <u>26 698</u><br>16 678 |
| 212-101-2021 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u><br>14 567 | <u>19 847</u><br>14 567 | <u>24 154</u><br>16 861 | <u>18 223</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 | <u>20 291</u><br>16 861 | <u>26 885</u><br>16 861 |
| 212-101-2022 | F300, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>19 686</u><br>14 408 | <u>23 967</u><br>16 678 | <u>18 062</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 | <u>20 105</u><br>16 678 | <u>26 698</u><br>16 678 |
| 212-101-2023 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u><br>14 567 | <u>19 847</u><br>14 567 | <u>24 154</u><br>16 861 | <u>18 223</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 | <u>20 291</u><br>16 861 | <u>26 885</u><br>16 861 |
| 212-101-2024 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 718</u><br>14 729 | <u>20 012</u><br>14 729 | <u>24 344</u><br>17 049 | <u>18 388</u><br>14 729 | <u>24 718</u><br>14 729 | <u>20 482</u><br>17 049 | <u>27 075</u><br>17 049 |
| 212-101-2025 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 886</u><br>14 894 | <u>20 180</u><br>14 894 | <u>24 539</u><br>17 240 | <u>18 556</u><br>14 894 | <u>24 886</u><br>14 894 | <u>20 676</u><br>17 240 | <u>27 270</u><br>17 240 |
| 212-101-2026 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 234</u><br>15 236 | <u>20 528</u><br>15 236 | <u>24 941</u><br>17 636 | <u>18 904</u><br>15 236 | <u>25 234</u><br>15 236 | <u>21 079</u><br>17 636 | <u>27 672</u><br>17 636 |
| 212-101-2100 | 20,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2101 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 518</u><br>14 027 | <u>18 970</u><br>14 027 | <u>23 775</u><br>16 834 | <u>17 422</u><br>14 027 | <u>23 518</u><br>14 027 | <u>20 030</u><br>16 834 | <u>26 370</u><br>16 834 |
| 212-101-2102 | F100, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 149</u><br>14 169 | <u>19 443</u><br>14 169 | <u>24 299</u><br>17 004 | <u>17 819</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 | <u>20 437</u><br>17 004 | <u>27 030</u><br>17 004 |
| 212-101-2103 | F100, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>19 590</u><br>14 313 | <u>24 475</u><br>17 178 | <u>17 966</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>20 613</u><br>17 178 | <u>27 206</u><br>17 178 |
| 212-101-2104 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 599</u><br>14 612 | <u>19 893</u><br>14 612 | <u>24 839</u><br>17 536 | <u>18 269</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 | <u>20 976</u><br>17 536 | <u>27 570</u><br>17 536 |
| 212-101-2105 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>24 755</u><br>14 765 | <u>20 049</u><br>14 765 | <u>25 026</u><br>17 720 | <u>18 425</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 | <u>21 164</u><br>17 720 | <u>27 757</u><br>17 720 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2020 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 453</u><br>14 408 | <u>22 344</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 |
| 212-101-2021 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>18 613</u><br>14 567 | <u>22 505</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 |
| 212-101-2022 | F300, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 453</u><br>14 408 | <u>22 344</u><br>14 408 | <u>24 392</u><br>14 408 |
| 212-101-2023 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 613</u><br>14 567 | <u>22 505</u><br>14 567 | <u>24 553</u><br>14 567 |
| 212-101-2024 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 778</u><br>14 729 | <u>22 670</u><br>14 729 | <u>24 718</u><br>14 729 |
| 212-101-2025 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 946</u><br>14 894 | <u>22 838</u><br>14 894 | <u>24 886</u><br>14 894 |
| 212-101-2026 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 294</u><br>15 236 | <u>23 186</u><br>15 236 | <u>25 234</u><br>15 236 |
| 212-101-2100 | 20,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2101 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>17 817</u><br>14 027 | <u>21 572</u><br>14 027 | <u>23 518</u><br>14 027 |
| 212-101-2102 | F100, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 209</u><br>14 169 | <u>22 101</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 |
| 212-101-2103 | F100, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 356</u><br>14 313 | <u>22 248</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 |
| 212-101-2104 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>18 659</u><br>14 612 | <u>22 551</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 |
| 212-101-2105 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>18 815</u><br>14 765 | <u>22 707</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2106 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 349</u><br>17 004 | <u>22 686</u><br>14 169 | <u>23 369</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 | <u>21 126</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 |
| 212-101-2107 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 525</u><br>17 178 | <u>22 833</u><br>14 313 | <u>23 516</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>21 272</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 |
| 212-101-2108 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 705</u><br>17 355 | <u>22 983</u><br>14 461 | <u>23 666</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 | <u>21 422</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 |
| 212-101-2109 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>20 076</u><br>17 720 | <u>23 292</u><br>14 765 | <u>23 975</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 | <u>21 732</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 268</u><br>17 909 | <u>23 452</u><br>14 923 | <u>24 135</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>21 891</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 |
| 212-101-2111 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 525</u><br>17 178 | <u>22 833</u><br>14 313 | <u>23 516</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>21 272</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 |
| 212-101-2112 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 705</u><br>17 355 | <u>22 983</u><br>14 461 | <u>23 666</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 | <u>21 422</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 |
| 212-101-2113 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 889</u><br>17 536 | <u>23 136</u><br>14 612 | <u>23 819</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 | <u>21 575</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 |
| 212-101-2114 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>20 268</u><br>17 909 | <u>23 452</u><br>14 923 | <u>24 135</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>21 891</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 464</u><br>18 101 | <u>23 615</u><br>15 083 | <u>24 298</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 | <u>22 054</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 |
| 212-101-2116 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>20 268</u><br>17 909 | <u>23 452</u><br>14 923 | <u>24 135</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>21 891</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 |
| 212-101-2117 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>20 464</u><br>18 101 | <u>23 615</u><br>15 083 | <u>24 298</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 | <u>22 054</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 |
| 212-101-2118 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>20 664</u><br>18 298 | <u>23 781</u><br>15 247 | <u>24 464</u><br>15 247 | <u>25 244</u><br>15 247 | <u>22 221</u><br>15 247 | <u>25 244</u><br>15 247 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2106 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 149</u><br>14 169 | <u>19 443</u><br>14 169 | <u>24 299</u><br>17 004 | <u>17 819</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 | <u>20 437</u><br>17 004 | <u>27 030</u><br>17 004 |
| 212-101-2107 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>19 590</u><br>14 313 | <u>24 475</u><br>17 178 | <u>17 966</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>20 613</u><br>17 178 | <u>27 206</u><br>17 178 |
| 212-101-2108 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 446</u><br>14 461 | <u>19 740</u><br>14 461 | <u>24 655</u><br>17 355 | <u>18 116</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 | <u>20 793</u><br>17 355 | <u>27 386</u><br>17 355 |
| 212-101-2109 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 755</u><br>14 765 | <u>20 049</u><br>14 765 | <u>25 026</u><br>17 720 | <u>18 425</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 | <u>21 164</u><br>17 720 | <u>27 757</u><br>17 720 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>20 209</u><br>14 923 | <u>25 218</u><br>17 909 | <u>18 585</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>21 356</u><br>17 909 | <u>27 949</u><br>17 909 |
| 212-101-2111 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>19 590</u><br>14 313 | <u>24 475</u><br>17 178 | <u>17 966</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 | <u>20 613</u><br>17 178 | <u>27 206</u><br>17 178 |
| 212-101-2112 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 446</u><br>14 461 | <u>19 740</u><br>14 461 | <u>24 655</u><br>17 355 | <u>18 116</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 | <u>20 793</u><br>17 355 | <u>27 386</u><br>17 355 |
| 212-101-2113 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 599</u><br>14 612 | <u>19 893</u><br>14 612 | <u>24 839</u><br>17 536 | <u>18 269</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 | <u>20 976</u><br>17 536 | <u>27 570</u><br>17 536 |
| 212-101-2114 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>20 209</u><br>14 923 | <u>25 218</u><br>17 909 | <u>18 585</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>21 356</u><br>17 909 | <u>27 949</u><br>17 909 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 078</u><br>15 083 | <u>20 372</u><br>15 083 | <u>25 414</u><br>18 101 | <u>18 748</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 | <u>21 551</u><br>18 101 | <u>28 145</u><br>18 101 |
| 212-101-2116 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>20 209</u><br>14 923 | <u>25 218</u><br>17 909 | <u>18 585</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 | <u>21 356</u><br>17 909 | <u>27 949</u><br>17 909 |
| 212-101-2117 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>25 078</u><br>15 083 | <u>20 372</u><br>15 083 | <u>25 414</u><br>18 101 | <u>18 748</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 | <u>21 551</u><br>18 101 | <u>28 145</u><br>18 101 |
| 212-101-2118 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>25 244</u><br>15 247 | <u>20 538</u><br>15 247 | <u>25 614</u><br>18 298 | <u>18 914</u><br>15 247 | <u>25 244</u><br>15 247 | <u>21 751</u><br>18 298 | <u>28 345</u><br>18 298 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2106 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 209</u><br>14 169 | <u>22 101</u><br>14 169 | <u>24 149</u><br>14 169 |
| 212-101-2107 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 356</u><br>14 313 | <u>22 248</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 |
| 212-101-2108 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 506</u><br>14 461 | <u>22 398</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 |
| 212-101-2109 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 815</u><br>14 765 | <u>22 707</u><br>14 765 | <u>24 755</u><br>14 765 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 975</u><br>14 923 | <u>22 867</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 |
| 212-101-2111 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 356</u><br>14 313 | <u>22 248</u><br>14 313 | <u>24 296</u><br>14 313 |
| 212-101-2112 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 506</u><br>14 461 | <u>22 398</u><br>14 461 | <u>24 446</u><br>14 461 |
| 212-101-2113 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 659</u><br>14 612 | <u>22 551</u><br>14 612 | <u>24 599</u><br>14 612 |
| 212-101-2114 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 975</u><br>14 923 | <u>22 867</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 138</u><br>15 083 | <u>23 030</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 |
| 212-101-2116 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>18 975</u><br>14 923 | <u>22 867</u><br>14 923 | <u>24 915</u><br>14 923 |
| 212-101-2117 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 138</u><br>15 083 | <u>23 030</u><br>15 083 | <u>25 078</u><br>15 083 |
| 212-101-2118 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>19 305</u><br>15 247 | <u>23 196</u><br>15 247 | <u>25 244</u><br>15 247 |



|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2119 | F300, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>20 868</u><br>18 499 | <u>23 952</u><br>15 414 | <u>24 634</u><br>15 414 | <u>25 415</u><br>15 414 | <u>22 391</u><br>15 414 | <u>25 415</u><br>15 414 |
| 212-101-2120 | F300, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>21 290</u><br>18 915 | <u>24 304</u><br>15 761 | <u>24 986</u><br>15 761 | <u>25 767</u><br>15 761 | <u>22 743</u><br>15 761 | <u>25 767</u><br>15 761 |
| 212-101-2200 | 22,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2201 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>20 449</u><br>17 799 | <u>22 983</u><br>14 869 | <u>23 631</u><br>14 869 | <u>24 373</u><br>14 869 | <u>21 500</u><br>14 869 | <u>24 373</u><br>14 869 |
| 212-101-2202 | F100, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>20 339</u><br>17 979 | <u>23 550</u><br>15 019 | <u>24 233</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 | <u>21 989</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 |
| 212-101-2203 | F100, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>20 525</u><br>18 162 | <u>23 706</u><br>15 172 | <u>24 388</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>22 145</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 |
| 212-101-2204 | F100, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>20 910</u><br>18 540 | <u>24 027</u><br>15 488 | <u>24 709</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 | <u>22 466</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 |
| 212-101-2205 | F100, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>21 108</u><br>18 736 | <u>24 192</u><br>15 651 | <u>24 875</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 | <u>22 632</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 |
| 212-101-2206 | F150, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>20 339</u><br>17 979 | <u>23 550</u><br>15 019 | <u>24 233</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 | <u>21 989</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 |
| 212-101-2207 | F150, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>20 525</u><br>18 162 | <u>23 706</u><br>15 172 | <u>24 388</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>22 145</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 |
| 212-101-2208 | F150, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>20 715</u><br>18 349 | <u>23 864</u><br>15 329 | <u>24 547</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 | <u>22 304</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 |
| 212-101-2209 | F150, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>21 108</u><br>18 736 | <u>24 192</u><br>15 651 | <u>24 875</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 | <u>22 632</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 |
| 212-101-2210 | F150, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>21 310</u><br>18 935 | <u>24 362</u><br>15 818 | <u>25 044</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>22 801</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |

|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2119 | F300, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 415</u><br>15 414 | <u>20 709</u><br>15 414 | <u>25 818</u><br>18 499 | <u>19 085</u><br>15 414 | <u>25 415</u><br>15 414 | <u>21 955</u><br>18 499 | <u>28 549</u><br>18 499 |
| 212-101-2120 | F300, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 767</u><br>15 761 | <u>21 061</u><br>15 761 | <u>26 240</u><br>18 915 | <u>19 437</u><br>15 761 | <u>25 767</u><br>15 761 | <u>22 378</u><br>18 915 | <u>28 971</u><br>18 915 |
| 212-101-2200 | 7473-2010 22,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2201 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 373</u><br>14 869 | <u>19 825</u><br>14 869 | <u>24 755</u><br>17 799 | <u>18 277</u><br>14 869 | <u>24 373</u><br>14 869 | <u>21 010</u><br>17 799 | <u>27 349</u><br>17 799 |
| 212-101-2202 | F100, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 013</u><br>15 019 | <u>20 307</u><br>15 019 | <u>25 289</u><br>17 979 | <u>18 683</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 | <u>21 426</u><br>17 979 | <u>28 020</u><br>17 979 |
| 212-101-2203 | F100, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>20 462</u><br>15 172 | <u>25 475</u><br>18 162 | <u>18 839</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>21 613</u><br>18 162 | <u>28 206</u><br>18 162 |
| 212-101-2204 | F100, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 490</u><br>15 488 | <u>20 784</u><br>15 488 | <u>25 860</u><br>18 540 | <u>19 160</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 | <u>21 997</u><br>18 540 | <u>28 591</u><br>18 540 |
| 212-101-2205 | F100, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 655</u><br>15 651 | <u>20 949</u><br>15 651 | <u>26 058</u><br>18 736 | <u>19 325</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 | <u>22 195</u><br>18 736 | <u>28 789</u><br>18 736 |
| 212-101-2206 | F150, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 013</u><br>15 019 | <u>20 307</u><br>15 019 | <u>25 289</u><br>17 979 | <u>18 683</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 | <u>21 426</u><br>17 979 | <u>28 020</u><br>17 979 |
| 212-101-2207 | F150, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>20 462</u><br>15 172 | <u>25 475</u><br>18 162 | <u>18 839</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>21 613</u><br>18 162 | <u>28 206</u><br>18 162 |
| 212-101-2208 | F150, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 328</u><br>15 329 | <u>20 621</u><br>15 329 | <u>25 665</u><br>18 349 | <u>18 997</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 | <u>21 803</u><br>18 349 | <u>28 396</u><br>18 349 |
| 212-101-2209 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 655</u><br>15 651 | <u>20 949</u><br>15 651 | <u>26 058</u><br>18 736 | <u>19 325</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 | <u>22 195</u><br>18 736 | <u>28 789</u><br>18 736 |
| 212-101-2210 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>21 118</u><br>15 818 | <u>26 260</u><br>18 935 | <u>19 494</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>22 398</u><br>18 935 | <u>28 991</u><br>18 935 |

|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2119 | F300, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 475</u><br>15 414 | <u>23 366</u><br>15 414 | <u>25 415</u><br>15 414 |
| 212-101-2120 | F300, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>19 827</u><br>15 761 | <u>23 718</u><br>15 761 | <u>25 767</u><br>15 761 |
| 212-101-2200 | 22,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2201 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>18 672</u><br>14 869 | <u>22 427</u><br>14 869 | <u>24 373</u><br>14 869 |
| 212-101-2202 | F100, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 073</u><br>15 019 | <u>22 965</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 |
| 212-101-2203 | F100, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 229</u><br>15 172 | <u>23 120</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 |
| 212-101-2204 | F100, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 550</u><br>15 488 | <u>23 441</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 |
| 212-101-2205 | F100, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>19 715</u><br>15 651 | <u>23 607</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 |
| 212-101-2206 | F150, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 073</u><br>15 019 | <u>22 965</u><br>15 019 | <u>25 013</u><br>15 019 |
| 212-101-2207 | F150, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 229</u><br>15 172 | <u>23 120</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 |
| 212-101-2208 | F150, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 388</u><br>15 329 | <u>23 279</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 |
| 212-101-2209 | F150, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>19 715</u><br>15 651 | <u>23 607</u><br>15 651 | <u>25 655</u><br>15 651 |
| 212-101-2210 | F150, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>19 885</u><br>15 818 | <u>23 776</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2211 | F200, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>20 525</u><br>18 162 | <u>23 706</u><br>15 172 | <u>24 388</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>22 145</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 |
| 212-101-2212 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>20 715</u><br>18 349 | <u>23 864</u><br>15 329 | <u>24 547</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 | <u>22 304</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 |
| 212-101-2213 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>20 910</u><br>18 540 | <u>24 027</u><br>15 488 | <u>24 709</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 | <u>22 466</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 |
| 212-101-2214 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 310</u><br>18 935 | <u>24 362</u><br>15 818 | <u>25 044</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>22 801</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |
| 212-101-2215 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 517</u><br>19 138 | <u>24 534</u><br>15 988 | <u>25 217</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 | <u>22 974</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 |
| 212-101-2216 | F300, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 310</u><br>18 935 | <u>24 362</u><br>15 818 | <u>25 044</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>22 801</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |
| 212-101-2217 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 517</u><br>19 138 | <u>24 534</u><br>15 988 | <u>25 217</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 | <u>22 974</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 |
| 212-101-2218 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 729</u><br>19 346 | <u>24 711</u><br>16 162 | <u>25 394</u><br>16 162 | <u>26 174</u><br>16 162 | <u>23 150</u><br>16 162 | <u>26 174</u><br>16 162 |
| 212-101-2219 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 945</u><br>19 559 | <u>24 891</u><br>16 339 | <u>25 574</u><br>16 339 | <u>26 354</u><br>16 339 | <u>23 331</u><br>16 339 | <u>26 354</u><br>16 339 |
| 212-101-2220 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 391</u><br>19 999 | <u>25 264</u><br>16 707 | <u>25 947</u><br>16 707 | <u>26 727</u><br>16 707 | <u>23 704</u><br>16 707 | <u>26 727</u><br>16 707 |
| 212-101-2300 | 25,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2301 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>21 518</u><br>18 851 | <u>23 197</u><br>15 079 | <u>23 845</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 | <u>21 714</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 |
| 212-101-2302 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 419</u><br>19 041 | <u>23 766</u><br>15 232 | <u>24 449</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 | <u>22 205</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 |

|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2211 | F200, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>20 462</u><br>15 172 | <u>25 475</u><br>18 162 | <u>18 839</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 | <u>21 613</u><br>18 162 | <u>28 206</u><br>18 162 |
| 212-101-2212 | F200, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 328</u><br>15 329 | <u>20 621</u><br>15 329 | <u>25 665</u><br>18 349 | <u>18 997</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 | <u>21 803</u><br>18 349 | <u>28 396</u><br>18 349 |
| 212-101-2213 | F200, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 490</u><br>15 488 | <u>20 784</u><br>15 488 | <u>25 860</u><br>18 540 | <u>19 160</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 | <u>21 997</u><br>18 540 | <u>28 591</u><br>18 540 |
| 212-101-2214 | F200, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>21 118</u><br>15 818 | <u>26 260</u><br>18 935 | <u>19 494</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>22 398</u><br>18 935 | <u>28 991</u><br>18 935 |
| 212-101-2215 | F200, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>25 997</u><br>15 988 | <u>21 291</u><br>15 988 | <u>26 467</u><br>19 138 | <u>19 667</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 | <u>22 605</u><br>19 138 | <u>29 198</u><br>19 138 |
| 212-101-2216 | F300, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>21 118</u><br>15 818 | <u>26 260</u><br>18 935 | <u>19 494</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 | <u>22 398</u><br>18 935 | <u>28 991</u><br>18 935 |
| 212-101-2217 | F300, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 997</u><br>15 988 | <u>21 291</u><br>15 988 | <u>26 467</u><br>19 138 | <u>19 667</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 | <u>22 605</u><br>19 138 | <u>29 198</u><br>19 138 |
| 212-101-2218 | F300, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>26 174</u><br>16 162 | <u>21 468</u><br>16 162 | <u>26 679</u><br>19 346 | <u>19 844</u><br>16 162 | <u>26 174</u><br>16 162 | <u>22 816</u><br>19 346 | <u>29 410</u><br>19 346 |
| 212-101-2219 | F300, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>26 354</u><br>16 339 | <u>21 648</u><br>16 339 | <u>26 895</u><br>19 559 | <u>20 024</u><br>16 339 | <u>26 354</u><br>16 339 | <u>23 032</u><br>19 559 | <u>29 626</u><br>19 559 |
| 212-101-2220 | F300, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>26 727</u><br>16 707 | <u>22 021</u><br>16 707 | <u>27 341</u><br>19 999 | <u>20 397</u><br>16 707 | <u>26 727</u><br>16 707 | <u>23 479</u><br>19 999 | <u>30 072</u><br>19 999 |
| 212-101-2300 | 7473-2010 25, | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2301 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>24 586</u><br>15 079 | <u>20 039</u><br>15 079 | <u>25 824</u><br>18 851 | <u>18 490</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 | <u>22 079</u><br>18 851 | <u>28 418</u><br>18 851 |
| 212-101-2302 | F150, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 229</u><br>15 232 | <u>20 523</u><br>15 232 | <u>26 369</u><br>19 041 | <u>18 899</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 | <u>22 506</u><br>19 041 | <u>29 100</u><br>19 041 |

|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2211 | F200, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 229</u><br>15 172 | <u>23 120</u><br>15 172 | <u>25 169</u><br>15 172 |
| 212-101-2212 | F200, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 388</u><br>15 329 | <u>23 279</u><br>15 329 | <u>25 328</u><br>15 329 |
| 212-101-2213 | F200, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 550</u><br>15 488 | <u>23 441</u><br>15 488 | <u>25 490</u><br>15 488 |
| 212-101-2214 | F200, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 885</u><br>15 818 | <u>23 776</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |
| 212-101-2215 | F200, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 057</u><br>15 988 | <u>23 949</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 |
| 212-101-2216 | F300, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 885</u><br>15 818 | <u>23 776</u><br>15 818 | <u>25 825</u><br>15 818 |
| 212-101-2217 | F300, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 057</u><br>15 988 | <u>23 949</u><br>15 988 | <u>25 997</u><br>15 988 |
| 212-101-2218 | F300, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 234</u><br>16 162 | <u>24 126</u><br>16 162 | <u>26 174</u><br>16 162 |
| 212-101-2219 | F300, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 414</u><br>16 339 | <u>24 306</u><br>16 339 | <u>26 354</u><br>16 339 |
| 212-101-2220 | F300, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 787</u><br>16 707 | <u>24 679</u><br>16 707 | <u>26 727</u><br>16 707 |
| 212-101-2300 | 7473-2010 25, | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2301 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>18 885</u><br>15 079 | <u>22 641</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 |
| 212-101-2302 | F150, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 289</u><br>15 232 | <u>23 181</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 |

|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2303 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 817</u><br>19 434 | <u>24 085</u><br>15 546 | <u>24 768</u><br>15 546 | <u>25 548</u><br>15 546 | <u>22 524</u><br>15 546 | <u>25 548</u><br>15 546 |
| 212-101-2304 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 023</u><br>19 636 | <u>24 249</u><br>15 708 | <u>24 932</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 | <u>22 689</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 |
| 212-101-2305 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 419</u><br>19 041 | <u>23 766</u><br>15 232 | <u>24 449</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 | <u>22 205</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 |
| 212-101-2306 | F200, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 616</u><br>19 236 | <u>23 924</u><br>15 387 | <u>24 606</u><br>15 387 | <u>25 387</u><br>15 387 | <u>22 363</u><br>15 387 | <u>25 387</u><br>15 387 |
| 212-101-2307 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 023</u><br>19 636 | <u>24 249</u><br>15 708 | <u>24 932</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 | <u>22 689</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 |
| 212-101-2308 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>22 233</u><br>19 843 | <u>24 417</u><br>15 873 | <u>25 100</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 | <u>22 857</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 |
| 212-101-2309 | F300, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 233</u><br>19 843 | <u>24 417</u><br>15 873 | <u>25 100</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 | <u>22 857</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 |
| 212-101-2310 | F300, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 448</u><br>20 054 | <u>24 589</u><br>16 042 | <u>25 272</u><br>16 042 | <u>26 052</u><br>16 042 | <u>23 028</u><br>16 042 | <u>26 052</u><br>16 042 |
| 212-101-2311 | F300, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 891</u><br>20 490 | <u>24 943</u><br>16 390 | <u>25 626</u><br>16 390 | <u>26 406</u><br>16 390 | <u>23 383</u><br>16 390 | <u>26 406</u><br>16 390 |
| 212-101-2312 | F300, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>23 119</u><br>20 715 | <u>25 126</u><br>16 571 | <u>25 809</u><br>16 571 | <u>26 589</u><br>16 571 | <u>23 566</u><br>16 571 | <u>26 589</u><br>16 571 |
| 212-101-2400 | 7473-2010 27,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2401 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 518</u><br>18 851 | <u>23 197</u><br>15 079 | <u>23 845</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 | <u>21 714</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 |
| 212-101-2500 | 7473-2010 30,   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2303 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 548</u><br>15 546 | <u>20 842</u><br>15 546 | <u>26 767</u><br>19 434 | <u>19 218</u><br>15 546 | <u>25 548</u><br>15 546 | <u>22 905</u><br>19 434 | <u>29 498</u><br>19 434 |
| 212-101-2304 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 712</u><br>15 708 | <u>21 006</u><br>15 708 | <u>26 973</u><br>19 636 | <u>19 382</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 | <u>23 111</u><br>19 636 | <u>29 704</u><br>19 636 |
| 212-101-2305 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 229</u><br>15 232 | <u>20 523</u><br>15 232 | <u>26 369</u><br>19 041 | <u>18 899</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 | <u>22 506</u><br>19 041 | <u>29 100</u><br>19 041 |
| 212-101-2306 | F200, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 387</u><br>15 387 | <u>20 681</u><br>15 387 | <u>26 566</u><br>19 236 | <u>19 057</u><br>15 387 | <u>25 387</u><br>15 387 | <u>22 704</u><br>19 236 | <u>29 297</u><br>19 236 |
| 212-101-2307 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 712</u><br>15 708 | <u>21 006</u><br>15 708 | <u>26 973</u><br>19 636 | <u>19 382</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 | <u>23 111</u><br>19 636 | <u>29 704</u><br>19 636 |
| 212-101-2308 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>25 880</u><br>15 873 | <u>21 174</u><br>15 873 | <u>27 183</u><br>19 843 | <u>19 550</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 | <u>23 321</u><br>19 843 | <u>29 914</u><br>19 843 |
| 212-101-2309 | F300, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 880</u><br>15 873 | <u>21 174</u><br>15 873 | <u>27 183</u><br>19 843 | <u>19 550</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 | <u>23 321</u><br>19 843 | <u>29 914</u><br>19 843 |
| 212-101-2310 | F300, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>26 052</u><br>16 042 | <u>21 346</u><br>16 042 | <u>27 398</u><br>20 054 | <u>19 722</u><br>16 042 | <u>26 052</u><br>16 042 | <u>23 535</u><br>20 054 | <u>30 129</u><br>20 054 |
| 212-101-2311 | F300, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>26 406</u><br>16 390 | <u>21 700</u><br>16 390 | <u>27 841</u><br>20 490 | <u>20 076</u><br>16 390 | <u>26 406</u><br>16 390 | <u>23 978</u><br>20 490 | <u>30 572</u><br>20 490 |
| 212-101-2312 | F300, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>26 589</u><br>16 571 | <u>21 883</u><br>16 571 | <u>28 069</u><br>20 715 | <u>20 259</u><br>16 571 | <u>26 589</u><br>16 571 | <u>24 207</u><br>20 715 | <u>30 800</u><br>20 715 |
| 212-101-2400 | 7473-2010 27,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2401 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 586</u><br>15 079 | <u>20 039</u><br>15 079 | <u>25 824</u><br>18 851 | <u>18 490</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 | <u>22 079</u><br>18 851 | <u>28 418</u><br>18 851 |
| 212-101-2500 | 7473-2010 30,   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |



|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2303 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 608</u><br>15 546 | <u>23 500</u><br>15 546 | <u>25 548</u><br>15 546 |
| 212-101-2304 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 772</u><br>15 708 | <u>23 664</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 |
| 212-101-2305 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 289</u><br>15 232 | <u>23 181</u><br>15 232 | <u>25 229</u><br>15 232 |
| 212-101-2306 | F200, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 447</u><br>15 387 | <u>23 338</u><br>15 387 | <u>25 387</u><br>15 387 |
| 212-101-2307 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 772</u><br>15 708 | <u>23 664</u><br>15 708 | <u>25 712</u><br>15 708 |
| 212-101-2308 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>19 940</u><br>15 873 | <u>23 832</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 |
| 212-101-2309 | F300, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 940</u><br>15 873 | <u>23 832</u><br>15 873 | <u>25 880</u><br>15 873 |
| 212-101-2310 | F300, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>20 112</u><br>16 042 | <u>24 004</u><br>16 042 | <u>26 052</u><br>16 042 |
| 212-101-2311 | F300, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>20 466</u><br>16 390 | <u>24 358</u><br>16 390 | <u>26 406</u><br>16 390 |
| 212-101-2312 | F300, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>20 649</u><br>16 571 | <u>24 541</u><br>16 571 | <u>26 589</u><br>16 571 |
| 212-101-2400 | 7473-2010 27,5, | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2401 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 885</u><br>15 079 | <u>22 641</u><br>15 079 | <u>24 586</u><br>15 079 |
| 212-101-2500 | 7473-2010 30,   | 3 |   |      |                         |                         |                         |

|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2501 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>22 498</u><br>19 815 | <u>23 963</u><br>15 833 | <u>24 611</u><br>15 833 | <u>25 352</u><br>15 833 | <u>22 480</u><br>15 833 | <u>25 352</u><br>15 833 |
| 212-101-2502 | F150, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 408</u><br>20 016 | <u>24 540</u><br>15 993 | <u>25 222</u><br>15 993 | <u>26 003</u><br>15 993 | <u>22 979</u><br>15 993 | <u>26 003</u><br>15 993 |
| 212-101-2503 | F150, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 828</u><br>20 428 | <u>24 875</u><br>16 323 | <u>25 557</u><br>16 323 | <u>26 338</u><br>16 323 | <u>23 314</u><br>16 323 | <u>26 338</u><br>16 323 |
| 212-101-2504 | F150, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 044</u><br>20 641 | <u>25 047</u><br>16 493 | <u>25 730</u><br>16 493 | <u>26 510</u><br>16 493 | <u>23 487</u><br>16 493 | <u>26 510</u><br>16 493 |
| 212-101-2505 | F200, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 408</u><br>20 016 | <u>24 540</u><br>15 993 | <u>25 222</u><br>15 993 | <u>26 003</u><br>15 993 | <u>22 979</u><br>15 993 | <u>26 003</u><br>15 993 |
| 212-101-2506 | F200, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>22 616</u><br>20 220 | <u>24 705</u><br>16 156 | <u>25 388</u><br>16 156 | <u>26 168</u><br>16 156 | <u>23 145</u><br>16 156 | <u>26 168</u><br>16 156 |
| 212-101-2507 | F200, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 044</u><br>20 641 | <u>25 047</u><br>16 493 | <u>25 730</u><br>16 493 | <u>26 510</u><br>16 493 | <u>23 487</u><br>16 493 | <u>26 510</u><br>16 493 |
| 212-101-2508 | F200, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>23 265</u><br>20 858 | <u>25 224</u><br>16 666 | <u>25 906</u><br>16 666 | <u>26 687</u><br>16 666 | <u>23 663</u><br>16 666 | <u>26 687</u><br>16 666 |
| 212-101-2509 | F300, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 265</u><br>20 858 | <u>25 224</u><br>16 666 | <u>25 906</u><br>16 666 | <u>26 687</u><br>16 666 | <u>23 663</u><br>16 666 | <u>26 687</u><br>16 666 |
| 212-101-2510 | F300, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 490</u><br>21 080 | <u>25 404</u><br>16 844 | <u>26 087</u><br>16 844 | <u>26 867</u><br>16 844 | <u>23 843</u><br>16 844 | <u>26 867</u><br>16 844 |
| 212-101-2511 | F300, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>23 956</u><br>21 538 | <u>25 776</u><br>17 210 | <u>26 459</u><br>17 210 | <u>27 239</u><br>17 210 | <u>24 215</u><br>17 210 | <u>27 239</u><br>17 210 |
| 212-101-2512 | F300, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>24 196</u><br>21 775 | <u>25 968</u><br>17 399 | <u>26 651</u><br>17 399 | <u>27 431</u><br>17 399 | <u>24 407</u><br>17 399 | <u>27 431</u><br>17 399 |
| 212-101-2600 | 7473-2010 35, | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |



|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2501 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>19 651</u><br>15 833 | <u>23 407</u><br>15 833 | <u>25 352</u><br>15 833 |
| 212-101-2502 | F150, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 063</u><br>15 993 | <u>23 954</u><br>15 993 | <u>26 003</u><br>15 993 |
| 212-101-2503 | F150, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 398</u><br>16 323 | <u>24 289</u><br>16 323 | <u>26 338</u><br>16 323 |
| 212-101-2504 | F150, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 570</u><br>16 493 | <u>24 462</u><br>16 493 | <u>26 510</u><br>16 493 |
| 212-101-2505 | F200, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 063</u><br>15 993 | <u>23 954</u><br>15 993 | <u>26 003</u><br>15 993 |
| 212-101-2506 | F200, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 228</u><br>16 156 | <u>24 120</u><br>16 156 | <u>26 168</u><br>16 156 |
| 212-101-2507 | F200, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 570</u><br>16 493 | <u>24 462</u><br>16 493 | <u>26 510</u><br>16 493 |
| 212-101-2508 | F200, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>20 747</u><br>16 666 | <u>24 639</u><br>16 666 | <u>26 687</u><br>16 666 |
| 212-101-2509 | F300, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 747</u><br>16 666 | <u>24 639</u><br>16 666 | <u>26 687</u><br>16 666 |
| 212-101-2510 | F300, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 927</u><br>16 844 | <u>24 819</u><br>16 844 | <u>26 867</u><br>16 844 |
| 212-101-2511 | F300, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>21 299</u><br>17 210 | <u>25 191</u><br>17 210 | <u>27 239</u><br>17 210 |
| 212-101-2512 | F300, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>21 491</u><br>17 399 | <u>25 383</u><br>17 399 | <u>27 431</u><br>17 399 |
| 212-101-2600 | 7473-2010 35, | 3 |   |      |                         |                         |                         |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2601 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 310</u><br>21 599 | <u>24 767</u><br>16 625 | <u>25 415</u><br>16 625 | <u>26 157</u><br>16 625 | <u>23 284</u><br>16 625 | <u>26 157</u><br>16 625 |
| 212-101-2602 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 239</u><br>21 817 | <u>25 352</u><br>16 793 | <u>26 035</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 | <u>23 791</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 |
| 212-101-2603 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 696</u><br>22 267 | <u>25 704</u><br>17 139 | <u>26 387</u><br>17 139 | <u>27 167</u><br>17 139 | <u>24 143</u><br>17 139 | <u>27 167</u><br>17 139 |
| 212-101-2604 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>24 931</u><br>22 499 | <u>25 885</u><br>17 318 | <u>26 568</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 | <u>24 325</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 |
| 212-101-2605 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 239</u><br>21 817 | <u>25 352</u><br>16 793 | <u>26 035</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 | <u>23 791</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 |
| 212-101-2606 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 465</u><br>22 040 | <u>25 526</u><br>16 964 | <u>26 209</u><br>16 964 | <u>26 989</u><br>16 964 | <u>23 966</u><br>16 964 | <u>26 989</u><br>16 964 |
| 212-101-2607 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 931</u><br>22 499 | <u>25 885</u><br>17 318 | <u>26 568</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 | <u>24 325</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 |
| 212-101-2608 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 172</u><br>22 736 | <u>26 070</u><br>17 500 | <u>26 753</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 | <u>24 510</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 |
| 212-101-2609 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>25 172</u><br>22 736 | <u>26 070</u><br>17 500 | <u>26 753</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 | <u>24 510</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 |
| 212-101-2610 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>25 418</u><br>22 977 | <u>26 260</u><br>17 686 | <u>26 942</u><br>17 686 | <u>27 723</u><br>17 686 | <u>24 699</u><br>17 686 | <u>27 723</u><br>17 686 |
| 212-101-2611 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>25 925</u><br>23 477 | <u>26 650</u><br>18 070 | <u>27 333</u><br>18 070 | <u>28 113</u><br>18 070 | <u>25 090</u><br>18 070 | <u>28 113</u><br>18 070 |
| 212-101-2612 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>26 187</u><br>23 735 | <u>26 852</u><br>18 269 | <u>27 535</u><br>18 269 | <u>28 315</u><br>18 269 | <u>25 291</u><br>18 269 | <u>28 315</u><br>18 269 |
| 212-101-2700 | 40,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2601 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>26 157</u><br>16 625 | <u>21 609</u><br>16 625 | <u>28 616</u><br>21 599 | <u>20 061</u><br>16 625 | <u>26 157</u><br>16 625 | <u>24 870</u><br>21 599 | <u>31 210</u><br>21 599 |
| 212-101-2602 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>26 815</u><br>16 793 | <u>22 109</u><br>16 793 | <u>29 189</u><br>21 817 | <u>20 485</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 | <u>25 326</u><br>21 817 | <u>31 920</u><br>21 817 |
| 212-101-2603 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>27 167</u><br>17 139 | <u>22 461</u><br>17 139 | <u>29 646</u><br>22 267 | <u>20 837</u><br>17 139 | <u>27 167</u><br>17 139 | <u>25 783</u><br>22 267 | <u>32 377</u><br>22 267 |
| 212-101-2604 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>27 348</u><br>17 318 | <u>22 642</u><br>17 318 | <u>29 881</u><br>22 499 | <u>21 018</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 | <u>26 019</u><br>22 499 | <u>32 612</u><br>22 499 |
| 212-101-2605 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>26 815</u><br>16 793 | <u>22 109</u><br>16 793 | <u>29 189</u><br>21 817 | <u>20 485</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 | <u>25 326</u><br>21 817 | <u>31 920</u><br>21 817 |
| 212-101-2606 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>26 989</u><br>16 964 | <u>22 283</u><br>16 964 | <u>29 415</u><br>22 040 | <u>20 659</u><br>16 964 | <u>26 989</u><br>16 964 | <u>25 552</u><br>22 040 | <u>32 146</u><br>22 040 |
| 212-101-2607 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>27 348</u><br>17 318 | <u>22 642</u><br>17 318 | <u>29 881</u><br>22 499 | <u>21 018</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 | <u>26 019</u><br>22 499 | <u>32 612</u><br>22 499 |
| 212-101-2608 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>27 533</u><br>17 500 | <u>22 827</u><br>17 500 | <u>30 122</u><br>22 736 | <u>21 203</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 | <u>26 259</u><br>22 736 | <u>32 853</u><br>22 736 |
| 212-101-2609 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>27 533</u><br>17 500 | <u>22 827</u><br>17 500 | <u>30 122</u><br>22 736 | <u>21 203</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 | <u>26 259</u><br>22 736 | <u>32 853</u><br>22 736 |
| 212-101-2610 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>27 723</u><br>17 686 | <u>23 016</u><br>17 686 | <u>30 368</u><br>22 977 | <u>21 392</u><br>17 686 | <u>27 723</u><br>17 686 | <u>26 505</u><br>22 977 | <u>33 099</u><br>22 977 |
| 212-101-2611 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>28 113</u><br>18 070 | <u>23 407</u><br>18 070 | <u>30 875</u><br>23 477 | <u>21 783</u><br>18 070 | <u>28 113</u><br>18 070 | <u>27 013</u><br>23 477 | <u>33 606</u><br>23 477 |
| 212-101-2612 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>28 315</u><br>18 269 | <u>23 609</u><br>18 269 | <u>31 137</u><br>23 735 | <u>21 985</u><br>18 269 | <u>28 315</u><br>18 269 | <u>27 275</u><br>23 735 | <u>33 868</u><br>23 735 |
| 212-101-2700 | 40,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2601 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>20 456</u><br>16 625 | <u>24 211</u><br>16 625 | <u>26 157</u><br>16 625 |
| 212-101-2602 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>20 875</u><br>16 793 | <u>24 767</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 |
| 212-101-2603 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 227</u><br>17 139 | <u>25 119</u><br>17 139 | <u>27 167</u><br>17 139 |
| 212-101-2604 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 408</u><br>17 318 | <u>25 300</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 |
| 212-101-2605 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>20 875</u><br>16 793 | <u>24 767</u><br>16 793 | <u>26 815</u><br>16 793 |
| 212-101-2606 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 049</u><br>16 964 | <u>24 941</u><br>16 964 | <u>26 989</u><br>16 964 |
| 212-101-2607 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 408</u><br>17 318 | <u>25 300</u><br>17 318 | <u>27 348</u><br>17 318 |
| 212-101-2608 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 593</u><br>17 500 | <u>25 485</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 |
| 212-101-2609 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 593</u><br>17 500 | <u>25 485</u><br>17 500 | <u>27 533</u><br>17 500 |
| 212-101-2610 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 783</u><br>17 686 | <u>25 674</u><br>17 686 | <u>27 723</u><br>17 686 |
| 212-101-2611 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 173</u><br>18 070 | <u>26 065</u><br>18 070 | <u>28 113</u><br>18 070 |
| 212-101-2612 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 375</u><br>18 269 | <u>26 267</u><br>18 269 | <u>28 315</u><br>18 269 |
| 212-101-2700 | 40,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2701 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 968</u><br>22 247 | <u>25 611</u><br>17 456 | <u>26 260</u><br>17 456 | <u>27 001</u><br>17 456 | <u>24 129</u><br>17 456 | <u>27 001</u><br>17 456 |
| 212-101-2702 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 904</u><br>22 471 | <u>26 205</u><br>17 632 | <u>26 888</u><br>17 632 | <u>27 668</u><br>17 632 | <u>24 645</u><br>17 632 | <u>27 668</u><br>17 632 |
| 212-101-2703 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>25 374</u><br>22 935 | <u>26 574</u><br>17 996 | <u>27 257</u><br>17 996 | <u>28 037</u><br>17 996 | <u>25 014</u><br>17 996 | <u>28 037</u><br>17 996 |
| 212-101-2704 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 617</u><br>23 174 | <u>26 765</u><br>18 183 | <u>27 448</u><br>18 183 | <u>28 228</u><br>18 183 | <u>25 204</u><br>18 183 | <u>28 228</u><br>18 183 |
| 212-101-2705 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>24 904</u><br>22 471 | <u>26 205</u><br>17 632 | <u>26 888</u><br>17 632 | <u>27 668</u><br>17 632 | <u>24 645</u><br>17 632 | <u>27 668</u><br>17 632 |
| 212-101-2706 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>25 137</u><br>22 701 | <u>26 388</u><br>17 812 | <u>27 071</u><br>17 812 | <u>27 851</u><br>17 812 | <u>24 827</u><br>17 812 | <u>27 851</u><br>17 812 |
| 212-101-2707 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>25 617</u><br>23 174 | <u>26 765</u><br>18 183 | <u>27 448</u><br>18 183 | <u>28 228</u><br>18 183 | <u>25 204</u><br>18 183 | <u>28 228</u><br>18 183 |
| 212-101-2708 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>25 865</u><br>23 418 | <u>26 959</u><br>18 375 | <u>27 642</u><br>18 375 | <u>28 422</u><br>18 375 | <u>25 399</u><br>18 375 | <u>28 422</u><br>18 375 |
| 212-101-2709 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>25 865</u><br>23 418 | <u>26 959</u><br>18 375 | <u>27 642</u><br>18 375 | <u>28 422</u><br>18 375 | <u>25 399</u><br>18 375 | <u>28 422</u><br>18 375 |
| 212-101-2710 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>26 118</u><br>23 667 | <u>27 158</u><br>18 570 | <u>27 841</u><br>18 570 | <u>28 621</u><br>18 570 | <u>25 597</u><br>18 570 | <u>28 621</u><br>18 570 |
| 212-101-2711 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>26 641</u><br>24 181 | <u>27 568</u><br>18 974 | <u>28 251</u><br>18 974 | <u>29 031</u><br>18 974 | <u>26 008</u><br>18 974 | <u>29 031</u><br>18 974 |
| 212-101-2712 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>26 911</u><br>24 447 | <u>27 780</u><br>19 182 | <u>28 463</u><br>19 182 | <u>29 243</u><br>19 182 | <u>26 219</u><br>19 182 | <u>29 243</u><br>19 182 |
| 212-101-2800 | 45,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |





|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2701 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>21 300</u><br>17 456 | <u>25 055</u><br>17 456 | <u>27 001</u><br>17 456 |
| 212-101-2702 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 728</u><br>17 632 | <u>25 620</u><br>17 632 | <u>27 668</u><br>17 632 |
| 212-101-2703 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 098</u><br>17 996 | <u>25 989</u><br>17 996 | <u>28 037</u><br>17 996 |
| 212-101-2704 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 288</u><br>18 183 | <u>26 180</u><br>18 183 | <u>28 228</u><br>18 183 |
| 212-101-2705 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 728</u><br>17 632 | <u>25 620</u><br>17 632 | <u>27 668</u><br>17 632 |
| 212-101-2706 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>21 911</u><br>17 812 | <u>25 803</u><br>17 812 | <u>27 851</u><br>17 812 |
| 212-101-2707 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 288</u><br>18 183 | <u>26 180</u><br>18 183 | <u>28 228</u><br>18 183 |
| 212-101-2708 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>22 482</u><br>18 375 | <u>26 374</u><br>18 375 | <u>28 422</u><br>18 375 |
| 212-101-2709 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 482</u><br>18 375 | <u>26 374</u><br>18 375 | <u>28 422</u><br>18 375 |
| 212-101-2710 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>22 681</u><br>18 570 | <u>26 573</u><br>18 570 | <u>28 621</u><br>18 570 |
| 212-101-2711 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>23 091</u><br>18 974 | <u>26 983</u><br>18 974 | <u>29 031</u><br>18 974 |
| 212-101-2712 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>23 303</u><br>19 182 | <u>27 195</u><br>19 182 | <u>29 243</u><br>19 182 |
| 212-101-2800 | 45,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2801 |           | 3 | 1 | 2400 | <u>25 646</u><br>22 914 | <u>27 385</u><br>19 202 | <u>28 034</u><br>19 202 | <u>28 775</u><br>19 202 | <u>25 902</u><br>19 202 | <u>28 775</u><br>19 202 |
| 212-101-2802 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>25 589</u><br>23 146 | <u>27 997</u><br>19 396 | <u>28 679</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 | <u>26 436</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 |
| 212-101-2803 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>26 073</u><br>23 623 | <u>28 403</u><br>19 796 | <u>29 086</u><br>19 796 | <u>29 866</u><br>19 796 | <u>26 842</u><br>19 796 | <u>29 866</u><br>19 796 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 323</u><br>23 869 | <u>28 612</u><br>20 002 | <u>29 295</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 | <u>27 052</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 |
| 212-101-2805 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>25 589</u><br>23 146 | <u>27 997</u><br>19 396 | <u>28 679</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 | <u>26 436</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 |
| 212-101-2806 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>25 828</u><br>23 382 | <u>28 198</u><br>19 594 | <u>28 880</u><br>19 594 | <u>29 661</u><br>19 594 | <u>26 637</u><br>19 594 | <u>29 661</u><br>19 594 |
| 212-101-2807 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>26 323</u><br>23 869 | <u>28 612</u><br>20 002 | <u>29 295</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 | <u>27 052</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 579</u><br>24 120 | <u>28 826</u><br>20 212 | <u>29 509</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 | <u>27 266</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 |
| 212-101-2809 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>26 579</u><br>24 120 | <u>28 826</u><br>20 212 | <u>29 509</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 | <u>27 266</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 |
| 212-101-2810 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>26 839</u><br>24 377 | <u>29 045</u><br>20 427 | <u>29 727</u><br>20 427 | <u>30 508</u><br>20 427 | <u>27 484</u><br>20 427 | <u>30 508</u><br>20 427 |
| 212-101-2811 | F300, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>27 378</u><br>24 907 | <u>29 496</u><br>20 871 | <u>30 179</u><br>20 871 | <u>30 959</u><br>20 871 | <u>27 935</u><br>20 871 | <u>30 959</u><br>20 871 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 656</u><br>25 180 | <u>29 729</u><br>21 101 | <u>30 412</u><br>21 101 | <u>31 192</u><br>21 101 | <u>28 168</u><br>21 101 | <u>31 192</u><br>21 101 |

**212-102.**

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2801 |           | 3 | 1 | 2400 | <u>28 775</u><br>19 202 | <u>24 227</u><br>19 202 | <u>29 952</u><br>22 914 | <u>22 679</u><br>19 202 | <u>28 775</u><br>19 202 | <u>26 207</u><br>22 914 | <u>32 547</u><br>22 914 |
| 212-101-2802 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 460</u><br>19 396 | <u>24 753</u><br>19 396 | <u>30 538</u><br>23 146 | <u>23 129</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 | <u>26 676</u><br>23 146 | <u>33 269</u><br>23 146 |
| 212-101-2803 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 866</u><br>19 796 | <u>25 160</u><br>19 796 | <u>31 023</u><br>23 623 | <u>23 536</u><br>19 796 | <u>29 866</u><br>19 796 | <u>27 161</u><br>23 623 | <u>33 754</u><br>23 623 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 075</u><br>20 002 | <u>25 369</u><br>20 002 | <u>31 273</u><br>23 869 | <u>23 745</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 | <u>27 411</u><br>23 869 | <u>34 004</u><br>23 869 |
| 212-101-2805 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 460</u><br>19 396 | <u>24 753</u><br>19 396 | <u>30 538</u><br>23 146 | <u>23 129</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 | <u>26 676</u><br>23 146 | <u>33 269</u><br>23 146 |
| 212-101-2806 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 661</u><br>19 594 | <u>24 955</u><br>19 594 | <u>30 778</u><br>23 382 | <u>23 331</u><br>19 594 | <u>29 661</u><br>19 594 | <u>26 916</u><br>23 382 | <u>33 509</u><br>23 382 |
| 212-101-2807 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 075</u><br>20 002 | <u>25 369</u><br>20 002 | <u>31 273</u><br>23 869 | <u>23 745</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 | <u>27 411</u><br>23 869 | <u>34 004</u><br>23 869 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 289</u><br>20 212 | <u>25 583</u><br>20 212 | <u>31 529</u><br>24 120 | <u>23 959</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 | <u>27 666</u><br>24 120 | <u>34 260</u><br>24 120 |
| 212-101-2809 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 289</u><br>20 212 | <u>25 583</u><br>20 212 | <u>31 529</u><br>24 120 | <u>23 959</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 | <u>27 666</u><br>24 120 | <u>34 260</u><br>24 120 |
| 212-101-2810 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 508</u><br>20 427 | <u>25 802</u><br>20 427 | <u>31 789</u><br>24 377 | <u>24 178</u><br>20 427 | <u>30 508</u><br>20 427 | <u>27 927</u><br>24 377 | <u>34 520</u><br>24 377 |
| 212-101-2811 | F300, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 959</u><br>20 871 | <u>26 253</u><br>20 871 | <u>32 328</u><br>24 907 | <u>24 629</u><br>20 871 | <u>30 959</u><br>20 871 | <u>28 465</u><br>24 907 | <u>35 059</u><br>24 907 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 192</u><br>21 101 | <u>26 486</u><br>21 101 | <u>32 606</u><br>25 180 | <u>24 862</u><br>21 101 | <u>31 192</u><br>21 101 | <u>28 743</u><br>25 180 | <u>35 337</u><br>25 180 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-101-2801 |           | 3 | 1 | 2400 | <u>23 074</u><br>19 202 | <u>26 829</u><br>19 202 | <u>28 775</u><br>19 202 |
| 212-101-2802 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 520</u><br>19 396 | <u>27 411</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 |
| 212-101-2803 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 926</u><br>19 796 | <u>27 818</u><br>19 796 | <u>29 866</u><br>19 796 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 135</u><br>20 002 | <u>28 027</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 |
| 212-101-2805 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 520</u><br>19 396 | <u>27 411</u><br>19 396 | <u>29 460</u><br>19 396 |
| 212-101-2806 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>23 721</u><br>19 594 | <u>27 612</u><br>19 594 | <u>29 661</u><br>19 594 |
| 212-101-2807 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 135</u><br>20 002 | <u>28 027</u><br>20 002 | <u>30 075</u><br>20 002 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 349</u><br>20 212 | <u>28 241</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 |
| 212-101-2809 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 349</u><br>20 212 | <u>28 241</u><br>20 212 | <u>30 289</u><br>20 212 |
| 212-101-2810 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>24 568</u><br>20 427 | <u>28 459</u><br>20 427 | <u>30 508</u><br>20 427 |
| 212-101-2811 | F300, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>25 019</u><br>20 871 | <u>28 911</u><br>20 871 | <u>30 959</u><br>20 871 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 252</u><br>21 101 | <u>29 144</u><br>21 101 | <u>31 192</u><br>21 101 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-102-0101 | 3,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>14 527</u><br>11 970 | <u>19 750</u><br>11 687 | <u>20 399</u><br>11 687 | <u>21 140</u><br>11 687 | <u>18 267</u><br>11 687 | <u>21 140</u><br>11 687 |
| 212-102-0102 | 5         | 3 | 1 | 2400 | <u>14 892</u><br>12 329 | <u>20 038</u><br>11 970 | <u>20 686</u><br>11 970 | <u>21 428</u><br>11 970 | <u>18 555</u><br>11 970 | <u>21 428</u><br>11 970 |
| 212-102-0103 | 7,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 268</u><br>12 699 | <u>20 110</u><br>12 041 | <u>20 758</u><br>12 041 | <u>21 500</u><br>12 041 | <u>18 627</u><br>12 041 | <u>21 500</u><br>12 041 |
| 212-102-0104 | 10        | 3 | 1 | 2400 | <u>15 722</u><br>13 147 | <u>20 470</u><br>12 395 | <u>21 118</u><br>12 395 | <u>21 860</u><br>12 395 | <u>18 987</u><br>12 395 | <u>21 860</u><br>12 395 |
| 212-102-0105 | 12,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>15 722</u><br>13 147 | <u>20 829</u><br>12 749 | <u>21 478</u><br>12 749 | <u>22 219</u><br>12 749 | <u>19 347</u><br>12 749 | <u>22 219</u><br>12 749 |
| 212-102-0106 | 15        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 358</u><br>14 756 | <u>21 477</u><br>13 387 | <u>22 126</u><br>13 387 | <u>22 867</u><br>13 387 | <u>19 995</u><br>13 387 | <u>22 867</u><br>13 387 |
| 212-102-0107 | 20        | 3 | 1 | 2400 | <u>18 902</u><br>16 277 | <u>22 269</u><br>14 166 | <u>22 917</u><br>14 166 | <u>23 659</u><br>14 166 | <u>20 786</u><br>14 166 | <u>23 659</u><br>14 166 |
| 212-102-0108 | 22,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 902</u><br>17 260 | <u>23 132</u><br>15 016 | <u>23 781</u><br>15 016 | <u>24 522</u><br>15 016 | <u>21 650</u><br>15 016 | <u>24 522</u><br>15 016 |
| 212-102-0109 | 25        | 3 | 1 | 2400 | <u>20 992</u><br>18 334 | <u>23 348</u><br>15 229 | <u>23 997</u><br>15 229 | <u>24 738</u><br>15 229 | <u>21 866</u><br>15 229 | <u>24 738</u><br>15 229 |
| 212-102-0110 | 27,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>20 992</u><br>18 334 | <u>23 348</u><br>15 229 | <u>23 997</u><br>15 229 | <u>24 738</u><br>15 229 | <u>21 866</u><br>15 229 | <u>24 738</u><br>15 229 |
| 212-102-0111 | 30        | 3 | 1 | 2400 | <u>21 992</u><br>19 317 | <u>24 122</u><br>15 990 | <u>24 770</u><br>15 990 | <u>25 512</u><br>15 990 | <u>22 639</u><br>15 990 | <u>25 512</u><br>15 990 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |



|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 212-102-0101 | 3,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 439</u><br>11 687 | <u>19 194</u><br>11 687 | <u>21 140</u><br>11 687 |
| 212-102-0102 | 5         | 3 | 1 | 2400 | <u>15 727</u><br>11 970 | <u>19 482</u><br>11 970 | <u>21 428</u><br>11 970 |
| 212-102-0103 | 7,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>15 799</u><br>12 041 | <u>19 554</u><br>12 041 | <u>21 500</u><br>12 041 |
| 212-102-0104 | 10        | 3 | 1 | 2400 | <u>16 159</u><br>12 395 | <u>19 914</u><br>12 395 | <u>21 860</u><br>12 395 |
| 212-102-0105 | 12,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>16 518</u><br>12 749 | <u>20 274</u><br>12 749 | <u>22 219</u><br>12 749 |
| 212-102-0106 | 15        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 166</u><br>13 387 | <u>20 921</u><br>13 387 | <u>22 867</u><br>13 387 |
| 212-102-0107 | 20        | 3 | 1 | 2400 | <u>17 958</u><br>14 166 | <u>21 713</u><br>14 166 | <u>23 659</u><br>14 166 |
| 212-102-0108 | 22,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>18 821</u><br>15 016 | <u>22 576</u><br>15 016 | <u>24 522</u><br>15 016 |
| 212-102-0109 | 25        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 037</u><br>15 229 | <u>22 792</u><br>15 229 | <u>24 738</u><br>15 229 |
| 212-102-0110 | 27,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>19 037</u><br>15 229 | <u>22 792</u><br>15 229 | <u>24 738</u><br>15 229 |
| 212-102-0111 | 30        | 3 | 1 | 2400 | <u>19 811</u><br>15 990 | <u>23 566</u><br>15 990 | <u>25 512</u><br>15 990 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |



|              |      |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |      |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-102-0201 | 3,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>14 892</u><br>12 330 | <u>19 869</u><br>11 804 | <u>20 517</u><br>11 804 | <u>21 259</u><br>11 804 | <u>18 386</u><br>11 804 | <u>21 259</u><br>11 804 |
| 212-102-0202 | 5    | 3 | 1 | 2400 | <u>15 519</u><br>12 946 | <u>20 159</u><br>12 090 | <u>20 808</u><br>12 090 | <u>21 549</u><br>12 090 | <u>18 677</u><br>12 090 | <u>21 549</u><br>12 090 |
| 212-102-0203 | 7,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>16 176</u><br>13 594 | <u>20 232</u><br>12 162 | <u>20 881</u><br>12 162 | <u>21 622</u><br>12 162 | <u>18 750</u><br>12 162 | <u>21 622</u><br>12 162 |
| 212-102-0204 | 10   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 631</u><br>14 041 | <u>20 596</u><br>12 519 | <u>21 244</u><br>12 519 | <u>21 985</u><br>12 519 | <u>19 113</u><br>12 519 | <u>21 985</u><br>12 519 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 631</u><br>14 041 | <u>20 959</u><br>12 877 | <u>21 608</u><br>12 877 | <u>22 349</u><br>12 877 | <u>19 476</u><br>12 877 | <u>22 349</u><br>12 877 |
| 212-102-0206 | 15   | 3 | 1 | 2400 | <u>18 266</u><br>15 651 | <u>21 613</u><br>13 521 | <u>22 262</u><br>13 521 | <u>23 003</u><br>13 521 | <u>20 131</u><br>13 521 | <u>23 003</u><br>13 521 |
| 212-102-0207 | 20   | 3 | 1 | 2400 | <u>19 811</u><br>17 171 | <u>22 413</u><br>14 308 | <u>23 061</u><br>14 308 | <u>23 803</u><br>14 308 | <u>20 930</u><br>14 308 | <u>23 803</u><br>14 308 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 810</u><br>18 155 | <u>23 285</u><br>15 166 | <u>23 933</u><br>15 166 | <u>24 675</u><br>15 166 | <u>21 802</u><br>15 166 | <u>24 675</u><br>15 166 |
| 212-102-0209 | 25   | 3 | 1 | 2400 | <u>21 901</u><br>19 228 | <u>23 503</u><br>15 381 | <u>24 152</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 | <u>22 020</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 901</u><br>19 228 | <u>23 503</u><br>15 381 | <u>24 152</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 | <u>22 020</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 |
| 212-102-0211 | 30   | 3 | 1 | 2400 | <u>22 900</u><br>20 212 | <u>24 284</u><br>16 150 | <u>24 933</u><br>16 150 | <u>25 674</u><br>16 150 | <u>22 802</u><br>16 150 | <u>25 674</u><br>16 150 |

**212-4.**  
**212-401.**

8.04-08-2023

|              |      |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |      |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-102-0201 | 3,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>21 259</u><br>11 804 | <u>16 711</u><br>11 804 | <u>19 199</u><br>12 330 | <u>15 163</u><br>11 804 | <u>21 259</u><br>11 804 | <u>15 453</u><br>12 330 | <u>21 793</u><br>12 330 |
| 212-102-0202 | 5    | 3 | 1 | 2400 | <u>21 549</u><br>12 090 | <u>17 002</u><br>12 090 | <u>19 825</u><br>12 946 | <u>15 453</u><br>12 090 | <u>21 549</u><br>12 090 | <u>16 080</u><br>12 946 | <u>22 419</u><br>12 946 |
| 212-102-0203 | 7,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>21 622</u><br>12 162 | <u>17 074</u><br>12 162 | <u>20 483</u><br>13 594 | <u>15 526</u><br>12 162 | <u>21 622</u><br>12 162 | <u>16 737</u><br>13 594 | <u>23 077</u><br>13 594 |
| 212-102-0204 | 10   | 3 | 1 | 2400 | <u>21 985</u><br>12 519 | <u>17 438</u><br>12 519 | <u>20 937</u><br>14 041 | <u>15 889</u><br>12 519 | <u>21 985</u><br>12 519 | <u>17 192</u><br>14 041 | <u>23 531</u><br>14 041 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 349</u><br>12 877 | <u>17 801</u><br>12 877 | <u>20 937</u><br>14 041 | <u>16 253</u><br>12 877 | <u>22 349</u><br>12 877 | <u>17 192</u><br>14 041 | <u>23 531</u><br>14 041 |
| 212-102-0206 | 15   | 3 | 1 | 2400 | <u>23 003</u><br>13 521 | <u>18 455</u><br>13 521 | <u>22 573</u><br>15 651 | <u>16 907</u><br>13 521 | <u>23 003</u><br>13 521 | <u>18 827</u><br>15 651 | <u>25 167</u><br>15 651 |
| 212-102-0207 | 20   | 3 | 1 | 2400 | <u>23 803</u><br>14 308 | <u>19 255</u><br>14 308 | <u>24 117</u><br>17 171 | <u>17 707</u><br>14 308 | <u>23 803</u><br>14 308 | <u>20 372</u><br>17 171 | <u>26 712</u><br>17 171 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 675</u><br>15 166 | <u>20 127</u><br>15 166 | <u>25 117</u><br>18 155 | <u>18 579</u><br>15 166 | <u>24 675</u><br>15 166 | <u>21 371</u><br>18 155 | <u>27 711</u><br>18 155 |
| 212-102-0209 | 25   | 3 | 1 | 2400 | <u>24 893</u><br>15 381 | <u>20 345</u><br>15 381 | <u>26 207</u><br>19 228 | <u>18 797</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 | <u>22 462</u><br>19 228 | <u>28 801</u><br>19 228 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 893</u><br>15 381 | <u>20 345</u><br>15 381 | <u>26 207</u><br>19 228 | <u>18 797</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 | <u>22 462</u><br>19 228 | <u>28 801</u><br>19 228 |
| 212-102-0211 | 30   | 3 | 1 | 2400 | <u>25 674</u><br>16 150 | <u>21 127</u><br>16 150 | <u>27 207</u><br>20 212 | <u>19 578</u><br>16 150 | <u>25 674</u><br>16 150 | <u>23 461</u><br>20 212 | <u>29 801</u><br>20 212 |

|              |      |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |      |   |   |      |                         |                         |                         |
| 212-102-0201 | 3,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 558</u><br>11 804 | <u>19 313</u><br>11 804 | <u>21 259</u><br>11 804 |
| 212-102-0202 | 5    | 3 | 1 | 2400 | <u>15 848</u><br>12 090 | <u>19 604</u><br>12 090 | <u>21 549</u><br>12 090 |
| 212-102-0203 | 7,5  | 3 | 1 | 2400 | <u>15 921</u><br>12 162 | <u>19 676</u><br>12 162 | <u>21 622</u><br>12 162 |
| 212-102-0204 | 10   | 3 | 1 | 2400 | <u>16 285</u><br>12 519 | <u>20 040</u><br>12 519 | <u>21 985</u><br>12 519 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>16 648</u><br>12 877 | <u>20 403</u><br>12 877 | <u>22 349</u><br>12 877 |
| 212-102-0206 | 15   | 3 | 1 | 2400 | <u>17 302</u><br>13 521 | <u>21 057</u><br>13 521 | <u>23 003</u><br>13 521 |
| 212-102-0207 | 20   | 3 | 1 | 2400 | <u>18 102</u><br>14 308 | <u>21 857</u><br>14 308 | <u>23 803</u><br>14 308 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 974</u><br>15 166 | <u>22 729</u><br>15 166 | <u>24 675</u><br>15 166 |
| 212-102-0209 | 25   | 3 | 1 | 2400 | <u>19 192</u><br>15 381 | <u>22 947</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 192</u><br>15 381 | <u>22 947</u><br>15 381 | <u>24 893</u><br>15 381 |
| 212-102-0211 | 30   | 3 | 1 | 2400 | <u>19 973</u><br>16 150 | <u>23 728</u><br>16 150 | <u>25 674</u><br>16 150 |

|              |          |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |          |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-401-0101 | 25       | 3 | 1 | 2200 | <u>15 126</u><br>12 754 | <u>17 934</u><br>10 545 | <u>18 528</u><br>10 545 | <u>19 208</u><br>10 545 | <u>16 575</u><br>10 545 | <u>19 208</u><br>10 545 | <u>19 208</u><br>10 545 |
| 212-401-0102 | 50       | 3 | 1 | 2200 | <u>16 008</u><br>13 621 | <u>18 662</u><br>11 262 | <u>19 257</u><br>11 262 | <u>19 936</u><br>11 262 | <u>17 303</u><br>11 262 | <u>19 936</u><br>11 262 | <u>19 936</u><br>11 262 |
| 212-401-0103 | 75       | 3 | 1 | 2200 | <u>17 391</u><br>14 984 | <u>19 807</u><br>12 389 | <u>20 401</u><br>12 389 | <u>21 081</u><br>12 389 | <u>18 448</u><br>12 389 | <u>21 081</u><br>12 389 | <u>21 081</u><br>12 389 |
| 212-401-0104 | 100      | 3 | 1 | 2200 | <u>18 381</u><br>15 958 | <u>20 625</u><br>13 194 | <u>21 219</u><br>13 194 | <u>21 899</u><br>13 194 | <u>19 266</u><br>13 194 | <u>21 899</u><br>13 194 | <u>21 899</u><br>13 194 |
| 212-401-0105 | 125      | 3 | 1 | 2200 | <u>19 192</u><br>16 755 | <u>21 295</u><br>13 854 | <u>21 889</u><br>13 854 | <u>22 569</u><br>13 854 | <u>19 936</u><br>13 854 | <u>22 569</u><br>13 854 | <u>22 569</u><br>13 854 |
| 212-401-0106 | 150      | 3 | 1 | 2200 | <u>20 894</u><br>18 431 | <u>22 702</u><br>15 239 | <u>23 297</u><br>15 239 | <u>23 977</u><br>15 239 | <u>21 343</u><br>15 239 | <u>23 977</u><br>15 239 | <u>23 977</u><br>15 239 |
| 212-401-0107 | 200      | 3 | 1 | 2200 | <u>23 029</u><br>20 532 | <u>24 467</u><br>16 976 | <u>25 062</u><br>16 976 | <u>25 742</u><br>16 976 | <u>23 108</u><br>16 976 | <u>25 742</u><br>16 976 | <u>25 742</u><br>16 976 |
| 212-401-0108 | 250      | 3 | 1 | 2200 | <u>24 072</u><br>21 559 | <u>25 330</u><br>17 825 | <u>25 924</u><br>17 825 | <u>26 604</u><br>17 825 | <u>23 971</u><br>17 825 | <u>26 604</u><br>17 825 | <u>26 604</u><br>17 825 |
| 212-401-0109 | 300      | 3 | 1 | 2200 | <u>25 167</u><br>22 637 | <u>26 235</u><br>18 716 | <u>26 830</u><br>18 716 | <u>27 509</u><br>18 716 | <u>24 876</u><br>18 716 | <u>27 509</u><br>18 716 | <u>27 509</u><br>18 716 |
| 212-401-0110 | 400      | 3 | 1 | 2200 | <u>27 467</u><br>24 900 | <u>28 137</u><br>20 588 | <u>28 732</u><br>20 588 | <u>29 411</u><br>20 588 | <u>26 778</u><br>20 588 | <u>29 411</u><br>20 588 | <u>29 411</u><br>20 588 |

|              |          |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |          |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-401-0101 | 25       | 3 | 1 | 2200 | <u>15 039</u><br>10 545 | <u>19 074</u><br>12 754 | <u>13 620</u><br>10 545 | <u>19 208</u><br>10 545 | <u>15 640</u><br>12 754 | <u>21 452</u><br>12 754 | <u>13 982</u><br>10 545 | <u>17 424</u><br>10 545 |
| 212-401-0102 | 50       | 3 | 1 | 2200 | <u>15 768</u><br>11 262 | <u>19 955</u><br>13 621 | <u>14 348</u><br>11 262 | <u>19 936</u><br>11 262 | <u>16 522</u><br>13 621 | <u>22 333</u><br>13 621 | <u>14 710</u><br>11 262 | <u>18 153</u><br>11 262 |
| 212-401-0103 | 75       | 3 | 1 | 2200 | <u>16 912</u><br>12 389 | <u>21 339</u><br>14 984 | <u>15 493</u><br>12 389 | <u>21 081</u><br>12 389 | <u>17 906</u><br>14 984 | <u>23 717</u><br>14 984 | <u>15 855</u><br>12 389 | <u>19 297</u><br>12 389 |
| 212-401-0104 | 100      | 3 | 1 | 2200 | <u>17 730</u><br>13 194 | <u>22 328</u><br>15 958 | <u>16 311</u><br>13 194 | <u>21 899</u><br>13 194 | <u>18 895</u><br>15 958 | <u>24 707</u><br>15 958 | <u>16 673</u><br>13 194 | <u>20 115</u><br>13 194 |
| 212-401-0105 | 125      | 3 | 1 | 2200 | <u>18 400</u><br>13 854 | <u>23 139</u><br>16 755 | <u>16 981</u><br>13 854 | <u>22 569</u><br>13 854 | <u>19 706</u><br>16 755 | <u>25 517</u><br>16 755 | <u>17 343</u><br>13 854 | <u>20 785</u><br>13 854 |
| 212-401-0106 | 150      | 3 | 1 | 2200 | <u>19 808</u><br>15 239 | <u>24 841</u><br>18 431 | <u>18 389</u><br>15 239 | <u>23 977</u><br>15 239 | <u>21 408</u><br>18 431 | <u>27 220</u><br>18 431 | <u>18 751</u><br>15 239 | <u>22 193</u><br>15 239 |
| 212-401-0107 | 200      | 3 | 1 | 2200 | <u>21 573</u><br>16 976 | <u>26 976</u><br>20 532 | <u>20 154</u><br>16 976 | <u>25 742</u><br>16 976 | <u>23 543</u><br>20 532 | <u>29 354</u><br>20 532 | <u>20 516</u><br>16 976 | <u>23 958</u><br>16 976 |
| 212-401-0108 | 250      | 3 | 1 | 2200 | <u>22 435</u><br>17 825 | <u>28 019</u><br>21 559 | <u>21 016</u><br>17 825 | <u>26 604</u><br>17 825 | <u>24 586</u><br>21 559 | <u>30 397</u><br>21 559 | <u>21 378</u><br>17 825 | <u>24 820</u><br>17 825 |
| 212-401-0109 | 300      | 3 | 1 | 2200 | <u>23 341</u><br>18 716 | <u>29 114</u><br>22 637 | <u>21 921</u><br>18 716 | <u>27 509</u><br>18 716 | <u>25 681</u><br>22 637 | <u>31 493</u><br>22 637 | <u>22 284</u><br>18 716 | <u>25 726</u><br>18 716 |
| 212-401-0110 | 400      | 3 | 1 | 2200 | <u>25 242</u><br>20 588 | <u>31 414</u><br>24 900 | <u>23 823</u><br>20 588 | <u>29 411</u><br>20 588 | <u>27 981</u><br>24 900 | <u>33 792</u><br>24 900 | <u>24 185</u><br>20 588 | <u>27 627</u><br>20 588 |

|              |          |   |   |      |                         |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|
|              |          |   |   |      |                         |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 |   |      |                         |
| 212-401-0101 | 25       | 3 | 1 | 2200 | <u>19 208</u><br>10 545 |
| 212-401-0102 | 50       | 3 | 1 | 2200 | <u>19 936</u><br>11 262 |
| 212-401-0103 | 75       | 3 | 1 | 2200 | <u>21 081</u><br>12 389 |
| 212-401-0104 | 100      | 3 | 1 | 2200 | <u>21 899</u><br>13 194 |
| 212-401-0105 | 125      | 3 | 1 | 2200 | <u>22 569</u><br>13 854 |
| 212-401-0106 | 150      | 3 | 1 | 2200 | <u>23 977</u><br>15 239 |
| 212-401-0107 | 200      | 3 | 1 | 2200 | <u>25 742</u><br>16 976 |
| 212-401-0108 | 250      | 3 | 1 | 2200 | <u>26 604</u><br>17 825 |
| 212-401-0109 | 300      | 3 | 1 | 2200 | <u>27 509</u><br>18 716 |
| 212-401-0110 | 400      | 3 | 1 | 2200 | <u>29 411</u><br>20 588 |

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС  
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ  
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ  
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная