

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

5-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ

Книга 1

Выпуск 5

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.03.2024 ж. № 39-НҚ бұйрығымен 15.03.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.03.2024 года № 39-НҚ с 15.03.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-4.		34

21.

212.

212-1.

212-101.

							-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>33 563</u> 30 706	<u>41 033</u> 31 267	<u>32 412</u> 22 782	<u>41 033</u> 31 267
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>34 894</u> 32 016	<u>41 414</u> 31 642	<u>32 690</u> 23 055	<u>41 414</u> 31 642
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 278</u> 33 378	<u>41 800</u> 32 021	<u>32 971</u> 23 332	<u>41 800</u> 32 021
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>36 328</u> 33 716	<u>42 616</u> 32 345	<u>33 698</u> 23 568	<u>42 616</u> 32 345
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>36 677</u> 34 060	<u>42 951</u> 32 675	<u>33 943</u> 23 808	<u>42 951</u> 32 675
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 034</u> 34 411	<u>43 294</u> 33 012	<u>34 192</u> 24 053	<u>43 294</u> 33 012
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>37 770</u> 35 135	<u>44 000</u> 33 707	<u>34 706</u> 24 560	<u>44 000</u> 33 707

							-	-
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>38 150</u> 35 509	<u>44 364</u> 34 065	<u>34 972</u> 24 821	<u>44 364</u> 34 065
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>36 677</u> 34 060	<u>42 951</u> 32 675	<u>33 943</u> 23 808	<u>42 951</u> 32 675
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>37 034</u> 34 411	<u>43 294</u> 33 012	<u>34 192</u> 24 053	<u>43 294</u> 33 012
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>37 398</u> 34 769	<u>43 643</u> 33 356	<u>34 447</u> 24 304	<u>43 643</u> 33 356
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>38 150</u> 35 509	<u>44 364</u> 34 065	<u>34 972</u> 24 821	<u>44 364</u> 34 065
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>38 538</u> 35 891	<u>44 736</u> 34 432	<u>35 243</u> 25 088	<u>44 736</u> 34 432
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>37 034</u> 34 411	<u>43 294</u> 33 012	<u>34 192</u> 24 053	<u>43 294</u> 33 012
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>37 398</u> 34 769	<u>43 643</u> 33 356	<u>34 447</u> 24 304	<u>43 643</u> 33 356
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>37 770</u> 35 135	<u>44 000</u> 33 707	<u>34 706</u> 24 560	<u>44 000</u> 33 707
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>38 538</u> 35 891	<u>44 736</u> 34 432	<u>35 243</u> 25 088	<u>44 736</u> 34 432
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>38 934</u> 36 281	<u>45 116</u> 34 806	<u>35 520</u> 25 361	<u>45 116</u> 34 806
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>37 398</u> 34 769	<u>43 643</u> 33 356	<u>34 447</u> 24 304	<u>43 643</u> 33 356
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>37 770</u> 35 135	<u>44 000</u> 33 707	<u>34 706</u> 24 560	<u>44 000</u> 33 707

							-	-
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>38 150</u> 35 509	<u>44 364</u> 34 065	<u>34 972</u> 24 821	<u>44 364</u> 34 065
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>38 934</u> 36 281	<u>45 116</u> 34 806	<u>35 520</u> 25 361	<u>45 116</u> 34 806
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>39 339</u> 36 680	<u>45 505</u> 35 188	<u>35 803</u> 25 639	<u>45 505</u> 35 188
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>37 735</u> 34 813	<u>43 257</u> 33 455	<u>34 546</u> 24 882	<u>43 257</u> 33 455
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>37 800</u> 35 164	<u>44 088</u> 33 793	<u>35 289</u> 25 133	<u>44 088</u> 33 793
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>38 164</u> 35 523	<u>44 438</u> 34 138	<u>35 549</u> 25 390	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>38 536</u> 35 889	<u>44 796</u> 34 490	<u>35 815</u> 25 651	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>39 304</u> 36 645	<u>45 533</u> 35 216	<u>36 364</u> 26 191	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>39 700</u> 37 035	<u>45 914</u> 35 591	<u>36 647</u> 26 470	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>38 164</u> 35 523	<u>44 438</u> 34 138	<u>35 549</u> 25 390	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>38 536</u> 35 889	<u>44 796</u> 34 490	<u>35 815</u> 25 651	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>38 916</u> 36 263	<u>45 161</u> 34 849	<u>36 087</u> 25 919	<u>45 161</u> 34 849

							-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>39 700</u> 37 035	<u>45 914</u> 35 591	<u>36 647</u> 26 470	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>40 105</u> 37 433	<u>46 303</u> 35 974	<u>36 936</u> 26 755	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>38 536</u> 35 889	<u>44 796</u> 34 490	<u>35 815</u> 25 651	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>38 916</u> 36 263	<u>45 161</u> 34 849	<u>36 087</u> 25 919	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>39 304</u> 36 645	<u>45 533</u> 35 216	<u>36 364</u> 26 191	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>40 105</u> 37 433	<u>46 303</u> 35 974	<u>36 936</u> 26 755	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>40 518</u> 37 840	<u>46 700</u> 36 365	<u>37 232</u> 27 045	<u>46 700</u> 36 365
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>38 916</u> 36 263	<u>45 161</u> 34 849	<u>36 087</u> 25 919	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>39 304</u> 36 645	<u>45 533</u> 35 216	<u>36 364</u> 26 191	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>39 700</u> 37 035	<u>45 914</u> 35 591	<u>36 647</u> 26 470	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>40 518</u> 37 840	<u>46 700</u> 36 365	<u>37 232</u> 27 045	<u>46 700</u> 36 365
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>40 941</u> 38 256	<u>47 106</u> 36 764	<u>37 534</u> 27 343	<u>47 106</u> 36 764
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						

							-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>37 735</u> 34 813	<u>43 257</u> 33 455	<u>34 546</u> 24 882	<u>43 257</u> 33 455
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>37 800</u> 35 164	<u>44 088</u> 33 793	<u>35 289</u> 25 133	<u>44 088</u> 33 793
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>38 164</u> 35 523	<u>44 438</u> 34 138	<u>35 549</u> 25 390	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>38 536</u> 35 889	<u>44 796</u> 34 490	<u>35 815</u> 25 651	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>39 304</u> 36 645	<u>45 533</u> 35 216	<u>36 364</u> 26 191	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>39 700</u> 37 035	<u>45 914</u> 35 591	<u>36 647</u> 26 470	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>38 164</u> 35 523	<u>44 438</u> 34 138	<u>35 549</u> 25 390	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>38 536</u> 35 889	<u>44 796</u> 34 490	<u>35 815</u> 25 651	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>38 916</u> 36 263	<u>45 161</u> 34 849	<u>36 087</u> 25 919	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>39 700</u> 37 035	<u>45 914</u> 35 591	<u>36 647</u> 26 470	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>40 105</u> 37 433	<u>46 303</u> 35 974	<u>36 936</u> 26 755	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>38 536</u> 35 889	<u>44 796</u> 34 490	<u>35 815</u> 25 651	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>38 916</u> 36 263	<u>45 161</u> 34 849	<u>36 087</u> 25 919	<u>45 161</u> 34 849

							-	-
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>39 304</u> 36 645	<u>45 533</u> 35 216	<u>36 364</u> 26 191	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>40 105</u> 37 433	<u>46 303</u> 35 974	<u>36 936</u> 26 755	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>40 518</u> 37 840	<u>46 700</u> 36 365	<u>37 232</u> 27 045	<u>46 700</u> 36 365
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>38 916</u> 36 263	<u>45 161</u> 34 849	<u>36 087</u> 25 919	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>39 304</u> 36 645	<u>45 533</u> 35 216	<u>36 364</u> 26 191	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>39 700</u> 37 035	<u>45 914</u> 35 591	<u>36 647</u> 26 470	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>40 518</u> 37 840	<u>46 700</u> 36 365	<u>37 232</u> 27 045	<u>46 700</u> 36 365
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>40 941</u> 38 256	<u>47 106</u> 36 764	<u>37 534</u> 27 343	<u>47 106</u> 36 764
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>39 303</u> 36 356	<u>44 880</u> 35 054	<u>35 848</u> 26 163	<u>44 880</u> 35 054
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>39 383</u> 36 723	<u>45 728</u> 35 408	<u>36 604</u> 26 427	<u>45 728</u> 35 408
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>39 764</u> 37 098	<u>46 095</u> 35 769	<u>36 878</u> 26 697	<u>46 095</u> 35 769
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>40 153</u> 37 480	<u>46 470</u> 36 138	<u>37 157</u> 26 972	<u>46 470</u> 36 138

							-	-
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>40 954</u> 38 269	<u>47 242</u> 36 898	<u>37 734</u> 27 540	<u>47 242</u> 36 898
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>41 368</u> 38 677	<u>47 641</u> 37 291	<u>38 032</u> 27 833	<u>47 641</u> 37 291
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>39 764</u> 37 098	<u>46 095</u> 35 769	<u>36 878</u> 26 697	<u>46 095</u> 35 769
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>40 153</u> 37 480	<u>46 470</u> 36 138	<u>37 157</u> 26 972	<u>46 470</u> 36 138
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>40 549</u> 37 871	<u>46 852</u> 36 514	<u>37 443</u> 27 253	<u>46 852</u> 36 514
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>41 368</u> 38 677	<u>47 641</u> 37 291	<u>38 032</u> 27 833	<u>47 641</u> 37 291
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>41 791</u> 39 092	<u>48 049</u> 37 692	<u>38 336</u> 28 132	<u>48 049</u> 37 692
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>40 153</u> 37 480	<u>46 470</u> 36 138	<u>37 157</u> 26 972	<u>46 470</u> 36 138
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>40 549</u> 37 871	<u>46 852</u> 36 514	<u>37 443</u> 27 253	<u>46 852</u> 36 514
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>40 954</u> 38 269	<u>47 242</u> 36 898	<u>37 734</u> 27 540	<u>47 242</u> 36 898
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>41 791</u> 39 092	<u>48 049</u> 37 692	<u>38 336</u> 28 132	<u>48 049</u> 37 692
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 222</u> 39 517	<u>48 465</u> 38 102	<u>38 647</u> 28 438	<u>48 465</u> 38 102
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>40 549</u> 37 871	<u>46 852</u> 36 514	<u>37 443</u> 27 253	<u>46 852</u> 36 514

							-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>40 954</u> 38 269	<u>47 242</u> 36 898	<u>37 734</u> 27 540	<u>47 242</u> 36 898
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>41 368</u> 38 677	<u>47 641</u> 37 291	<u>38 032</u> 27 833	<u>47 641</u> 37 291
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 222</u> 39 517	<u>48 465</u> 38 102	<u>38 647</u> 28 438	<u>48 465</u> 38 102
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>42 663</u> 39 952	<u>48 890</u> 38 520	<u>38 964</u> 28 751	<u>48 890</u> 38 520
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 222</u> 39 517	<u>48 465</u> 38 102	<u>38 647</u> 28 438	<u>48 465</u> 38 102
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>42 663</u> 39 952	<u>48 890</u> 38 520	<u>38 964</u> 28 751	<u>48 890</u> 38 520
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>43 114</u> 40 395	<u>49 325</u> 38 948	<u>39 289</u> 29 070	<u>49 325</u> 38 948
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>43 576</u> 40 849	<u>49 770</u> 39 386	<u>39 621</u> 29 397	<u>49 770</u> 39 386
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>44 530</u> 41 788	<u>50 690</u> 40 291	<u>40 307</u> 30 073	<u>50 690</u> 40 291
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>40 933</u> 37 960	<u>46 540</u> 36 688	<u>37 346</u> 27 638	<u>46 540</u> 36 688
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 030</u> 38 344	<u>47 405</u> 37 058	<u>38 117</u> 27 917	<u>47 405</u> 37 058
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 428</u> 38 735	<u>47 789</u> 37 436	<u>38 407</u> 28 202	<u>47 789</u> 37 436

							-	-
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 247</u> 39 542	<u>48 581</u> 38 216	<u>39 003</u> 28 789	<u>48 581</u> 38 216
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>42 670</u> 39 958	<u>48 990</u> 38 618	<u>39 311</u> 29 092	<u>48 990</u> 38 618
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 030</u> 38 344	<u>47 405</u> 37 058	<u>38 117</u> 27 917	<u>47 405</u> 37 058
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 428</u> 38 735	<u>47 789</u> 37 436	<u>38 407</u> 28 202	<u>47 789</u> 37 436
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>41 833</u> 39 134	<u>48 181</u> 37 822	<u>38 702</u> 28 492	<u>48 181</u> 37 822
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>42 670</u> 39 958	<u>48 990</u> 38 618	<u>39 311</u> 29 092	<u>48 990</u> 38 618
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 102</u> 40 383	<u>49 407</u> 39 029	<u>39 626</u> 29 402	<u>49 407</u> 39 029
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 428</u> 38 735	<u>47 789</u> 37 436	<u>38 407</u> 28 202	<u>47 789</u> 37 436
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>41 833</u> 39 134	<u>48 181</u> 37 822	<u>38 702</u> 28 492	<u>48 181</u> 37 822
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 247</u> 39 542	<u>48 581</u> 38 216	<u>39 003</u> 28 789	<u>48 581</u> 38 216
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 102</u> 40 383	<u>49 407</u> 39 029	<u>39 626</u> 29 402	<u>49 407</u> 39 029
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>43 543</u> 40 818	<u>49 834</u> 39 449	<u>39 947</u> 29 718	<u>49 834</u> 39 449
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 102</u> 40 383	<u>49 407</u> 39 029	<u>39 626</u> 29 402	<u>49 407</u> 39 029

							-	-
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>43 543</u> 40 818	<u>49 834</u> 39 449	<u>39 947</u> 29 718	<u>49 834</u> 39 449
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>43 994</u> 41 261	<u>50 269</u> 39 878	<u>40 275</u> 30 041	<u>50 269</u> 39 878
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 455</u> 41 715	<u>50 715</u> 40 316	<u>40 611</u> 30 371	<u>50 715</u> 40 316
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 407</u> 42 652	<u>51 635</u> 41 222	<u>41 304</u> 31 054	<u>51 635</u> 41 222
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>42 782</u> 39 781	<u>48 424</u> 38 541	<u>39 045</u> 29 310	<u>48 424</u> 38 541
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>42 898</u> 40 182	<u>49 307</u> 38 930	<u>39 833</u> 29 606	<u>49 307</u> 38 930
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>43 315</u> 40 592	<u>49 710</u> 39 328	<u>40 140</u> 29 908	<u>49 710</u> 39 328
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 174</u> 41 438	<u>50 543</u> 40 147	<u>40 773</u> 30 531	<u>50 543</u> 40 147
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>44 617</u> 41 874	<u>50 972</u> 40 570	<u>41 100</u> 30 852	<u>50 972</u> 40 570
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>42 898</u> 40 182	<u>49 307</u> 38 930	<u>39 833</u> 29 606	<u>49 307</u> 38 930
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>43 315</u> 40 592	<u>49 710</u> 39 328	<u>40 140</u> 29 908	<u>49 710</u> 39 328
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>43 740</u> 41 011	<u>50 122</u> 39 733	<u>40 453</u> 30 216	<u>50 122</u> 39 733

							-	-
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>44 617</u> 41 874	<u>50 972</u> 40 570	<u>41 100</u> 30 852	<u>50 972</u> 40 570
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 070</u> 42 320	<u>51 411</u> 41 001	<u>41 433</u> 31 181	<u>51 411</u> 41 001
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>43 315</u> 40 592	<u>49 710</u> 39 328	<u>40 140</u> 29 908	<u>49 710</u> 39 328
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>43 740</u> 41 011	<u>50 122</u> 39 733	<u>40 453</u> 30 216	<u>50 122</u> 39 733
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 174</u> 41 438	<u>50 543</u> 40 147	<u>40 773</u> 30 531	<u>50 543</u> 40 147
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 070</u> 42 320	<u>51 411</u> 41 001	<u>41 433</u> 31 181	<u>51 411</u> 41 001
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>45 532</u> 42 775	<u>51 859</u> 41 442	<u>41 774</u> 31 516	<u>51 859</u> 41 442
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 070</u> 42 320	<u>51 411</u> 41 001	<u>41 433</u> 31 181	<u>51 411</u> 41 001
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>45 532</u> 42 775	<u>51 859</u> 41 442	<u>41 774</u> 31 516	<u>51 859</u> 41 442
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 004</u> 43 240	<u>52 316</u> 41 892	<u>42 122</u> 31 858	<u>52 316</u> 41 892
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>46 487</u> 43 715	<u>52 784</u> 42 353	<u>42 477</u> 32 208	<u>52 784</u> 42 353
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>47 485</u> 44 697	<u>53 751</u> 43 305	<u>43 213</u> 32 932	<u>53 751</u> 43 305
212-101-0900	7473-2010	3						

							-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>44 181</u> 41 157	<u>49 848</u> 39 943	<u>41 004</u> 31 238	<u>49 848</u> 39 943
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>44 311</u> 41 573	<u>50 745</u> 40 346	<u>41 812</u> 31 554	<u>50 745</u> 40 346
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 181</u> 41 157	<u>49 848</u> 39 943	<u>41 004</u> 31 238	<u>49 848</u> 39 943
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>44 311</u> 41 573	<u>50 745</u> 40 346	<u>41 812</u> 31 554	<u>50 745</u> 40 346
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 182</u> 42 430	<u>51 591</u> 41 178	<u>42 473</u> 32 204	<u>51 591</u> 41 178
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>45 631</u> 42 872	<u>52 026</u> 41 607	<u>42 814</u> 32 540	<u>52 026</u> 41 607
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>44 311</u> 41 573	<u>50 745</u> 40 346	<u>41 812</u> 31 554	<u>50 745</u> 40 346
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>44 742</u> 41 997	<u>51 164</u> 40 758	<u>42 139</u> 31 876	<u>51 164</u> 40 758
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>45 631</u> 42 872	<u>52 026</u> 41 607	<u>42 814</u> 32 540	<u>52 026</u> 41 607
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 089</u> 43 323	<u>52 471</u> 42 045	<u>43 162</u> 32 882	<u>52 471</u> 42 045
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 089</u> 43 323	<u>52 471</u> 42 045	<u>43 162</u> 32 882	<u>52 471</u> 42 045
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>46 557</u> 43 784	<u>52 926</u> 42 492	<u>43 517</u> 33 232	<u>52 926</u> 42 492

							-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 525</u> 44 736	<u>53 864</u> 43 416	<u>44 251</u> 33 954	<u>53 864</u> 43 416
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 024</u> 45 228	<u>54 349</u> 43 893	<u>44 630</u> 34 328	<u>54 349</u> 43 893
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>45 784</u> 42 735	<u>51 481</u> 41 550	<u>42 934</u> 33 138	<u>51 481</u> 41 550
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>45 930</u> 43 167	<u>52 395</u> 41 970	<u>43 762</u> 33 472	<u>52 395</u> 41 970
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>46 835</u> 44 057	<u>53 274</u> 42 835	<u>44 463</u> 34 163	<u>53 274</u> 42 835
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>47 301</u> 44 516	<u>53 727</u> 43 281	<u>44 824</u> 34 518	<u>53 727</u> 43 281
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>45 930</u> 43 167	<u>52 395</u> 41 970	<u>43 762</u> 33 472	<u>52 395</u> 41 970
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>46 378</u> 43 608	<u>52 830</u> 42 398	<u>44 109</u> 33 814	<u>52 830</u> 42 398
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>47 301</u> 44 516	<u>53 727</u> 43 281	<u>44 824</u> 34 518	<u>53 727</u> 43 281
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>47 777</u> 44 985	<u>54 190</u> 43 737	<u>45 193</u> 34 882	<u>54 190</u> 43 737
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>47 777</u> 44 985	<u>54 190</u> 43 737	<u>45 193</u> 34 882	<u>54 190</u> 43 737
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>48 263</u> 45 463	<u>54 663</u> 44 202	<u>45 571</u> 35 253	<u>54 663</u> 44 202

							-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>49 267</u> 46 452	<u>55 639</u> 45 163	<u>46 349</u> 36 019	<u>55 639</u> 45 163
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>49 786</u> 46 962	<u>56 143</u> 45 659	<u>46 751</u> 36 415	<u>56 143</u> 45 659
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>55 648</u> 52 444	<u>53 043</u> 43 087	<u>44 180</u> 34 364	<u>53 043</u> 43 087
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>55 894</u> 52 974	<u>53 973</u> 43 523	<u>45 020</u> 34 711	<u>53 973</u> 43 523
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>57 004</u> 54 066	<u>54 884</u> 44 420	<u>45 747</u> 35 427	<u>54 884</u> 44 420
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>57 576</u> 54 629	<u>55 354</u> 44 883	<u>46 122</u> 35 796	<u>55 354</u> 44 883
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>55 894</u> 52 974	<u>53 973</u> 43 523	<u>45 020</u> 34 711	<u>53 973</u> 43 523
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>56 443</u> 53 514	<u>54 424</u> 43 967	<u>45 380</u> 35 065	<u>54 424</u> 43 967
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>57 576</u> 54 629	<u>55 354</u> 44 883	<u>46 122</u> 35 796	<u>55 354</u> 44 883
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>58 160</u> 55 204	<u>55 834</u> 45 355	<u>46 505</u> 36 172	<u>55 834</u> 45 355
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>58 160</u> 55 204	<u>55 834</u> 45 355	<u>46 505</u> 36 172	<u>55 834</u> 45 355
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>58 757</u> 55 792	<u>56 325</u> 45 838	<u>46 896</u> 36 557	<u>56 325</u> 45 838

							-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>59 989</u> 57 004	<u>57 337</u> 46 834	<u>47 703</u> 37 352	<u>57 337</u> 46 834
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>60 626</u> 57 631	<u>57 860</u> 47 349	<u>48 120</u> 37 762	<u>57 860</u> 47 349
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>58 928</u> 55 672	<u>54 969</u> 44 983	<u>46 192</u> 36 345	<u>54 969</u> 44 983
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>59 206</u> 56 234	<u>55 918</u> 45 438	<u>47 053</u> 36 712	<u>55 918</u> 45 438
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>60 384</u> 57 393	<u>56 870</u> 46 374	<u>47 822</u> 37 469	<u>56 870</u> 46 374
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>60 992</u> 57 991	<u>57 361</u> 46 858	<u>48 219</u> 37 859	<u>57 361</u> 46 858
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>59 206</u> 56 234	<u>55 918</u> 45 438	<u>47 053</u> 36 712	<u>55 918</u> 45 438
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>59 789</u> 56 808	<u>56 389</u> 45 901	<u>47 434</u> 37 087	<u>56 389</u> 45 901
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>60 992</u> 57 991	<u>57 361</u> 46 858	<u>48 219</u> 37 859	<u>57 361</u> 46 858
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>61 612</u> 58 602	<u>57 862</u> 47 351	<u>48 623</u> 38 258	<u>57 862</u> 47 351
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>61 612</u> 58 602	<u>57 862</u> 47 351	<u>48 623</u> 38 258	<u>57 862</u> 47 351
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>62 245</u> 59 225	<u>58 374</u> 47 854	<u>49 037</u> 38 665	<u>58 374</u> 47 854

							-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>63 553</u> 60 513	<u>59 431</u> 48 895	<u>49 891</u> 39 505	<u>59 431</u> 48 895
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>64 229</u> 61 177	<u>59 977</u> 49 432	<u>50 332</u> 39 939	<u>59 977</u> 49 432
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>62 446</u> 59 134	<u>61 824</u> 51 731	<u>50 644</u> 40 727	<u>61 824</u> 51 731
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>62 760</u> 59 732	<u>62 843</u> 52 253	<u>51 550</u> 41 138	<u>62 843</u> 52 253
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>64 011</u> 60 963	<u>63 937</u> 53 331	<u>52 412</u> 41 986	<u>63 937</u> 53 331
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>64 656</u> 61 598	<u>64 502</u> 53 886	<u>52 856</u> 42 424	<u>64 502</u> 53 886
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>62 760</u> 59 732	<u>62 843</u> 52 253	<u>51 550</u> 41 138	<u>62 843</u> 52 253
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>63 379</u> 60 341	<u>63 385</u> 52 786	<u>51 977</u> 41 558	<u>63 385</u> 52 786
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>64 656</u> 61 598	<u>64 502</u> 53 886	<u>52 856</u> 42 424	<u>64 502</u> 53 886
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>65 315</u> 62 247	<u>65 078</u> 54 453	<u>53 310</u> 42 870	<u>65 078</u> 54 453
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>65 315</u> 62 247	<u>65 078</u> 54 453	<u>53 310</u> 42 870	<u>65 078</u> 54 453
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>65 988</u> 62 909	<u>65 667</u> 55 033	<u>53 773</u> 43 326	<u>65 667</u> 55 033

							-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>67 377</u> 64 276	<u>66 882</u> 56 229	<u>54 730</u> 44 268	<u>66 882</u> 56 229
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>68 095</u> 64 983	<u>67 510</u> 56 847	<u>55 224</u> 44 755	<u>67 510</u> 56 847
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 001</u> 32 122	<u>41 668</u> 31 892	<u>33 601</u> 23 952	<u>41 668</u> 31 892
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 389</u> 33 488	<u>42 057</u> 32 275	<u>34 200</u> 24 541	<u>42 057</u> 32 275
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 833</u> 34 909	<u>42 450</u> 32 662	<u>34 499</u> 24 836	<u>42 450</u> 32 662
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 899</u> 35 262	<u>43 273</u> 32 992	<u>35 242</u> 25 087	<u>43 273</u> 32 992
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 264</u> 35 622	<u>43 615</u> 33 328	<u>35 502</u> 25 343	<u>43 615</u> 33 328
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 637</u> 35 989	<u>43 964</u> 33 672	<u>35 767</u> 25 604	<u>43 964</u> 33 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 407</u> 36 747	<u>44 685</u> 34 381	<u>36 315</u> 26 143	<u>44 685</u> 34 381
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 804</u> 37 137	<u>45 056</u> 34 747	<u>36 597</u> 26 421	<u>45 056</u> 34 747

							-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 264</u> 35 622	<u>43 615</u> 33 328	<u>35 502</u> 25 343	<u>43 615</u> 33 328
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 637</u> 35 989	<u>43 964</u> 33 672	<u>35 767</u> 25 604	<u>43 964</u> 33 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 018</u> 36 364	<u>44 321</u> 34 023	<u>36 038</u> 25 871	<u>44 321</u> 34 023
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 804</u> 37 137	<u>45 056</u> 34 747	<u>36 597</u> 26 421	<u>45 056</u> 34 747
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 210</u> 37 537	<u>45 436</u> 35 120	<u>36 886</u> 26 705	<u>45 436</u> 35 120
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 637</u> 35 989	<u>43 964</u> 33 672	<u>35 767</u> 25 604	<u>43 964</u> 33 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>39 018</u> 36 364	<u>44 321</u> 34 023	<u>36 038</u> 25 871	<u>44 321</u> 34 023
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 407</u> 36 747	<u>44 685</u> 34 381	<u>36 315</u> 26 143	<u>44 685</u> 34 381
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 210</u> 37 537	<u>45 436</u> 35 120	<u>36 886</u> 26 705	<u>45 436</u> 35 120
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>40 625</u> 37 945	<u>45 824</u> 35 502	<u>37 181</u> 26 995	<u>45 824</u> 35 502
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>39 018</u> 36 364	<u>44 321</u> 34 023	<u>36 038</u> 25 871	<u>44 321</u> 34 023
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 407</u> 36 747	<u>44 685</u> 34 381	<u>36 315</u> 26 143	<u>44 685</u> 34 381
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 804</u> 37 137	<u>45 056</u> 34 747	<u>36 597</u> 26 421	<u>45 056</u> 34 747

							-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>40 625</u> 37 945	<u>45 824</u> 35 502	<u>37 181</u> 26 995	<u>45 824</u> 35 502
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>41 048</u> 38 362	<u>46 220</u> 35 892	<u>37 482</u> 27 292	<u>46 220</u> 35 892
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 569</u> 36 618	<u>43 936</u> 34 124	<u>35 821</u> 26 137	<u>43 936</u> 34 124
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>39 652</u> 36 988	<u>44 774</u> 34 469	<u>36 577</u> 26 401	<u>44 774</u> 34 469
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 036</u> 37 365	<u>45 132</u> 34 821	<u>36 851</u> 26 670	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 427</u> 37 751	<u>45 496</u> 35 180	<u>37 130</u> 26 945	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 545	<u>46 249</u> 35 920	<u>37 706</u> 27 513	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 651</u> 38 955	<u>46 637</u> 36 303	<u>38 004</u> 27 805	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 036</u> 37 365	<u>45 132</u> 34 821	<u>36 851</u> 26 670	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 427</u> 37 751	<u>45 496</u> 35 180	<u>37 130</u> 26 945	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>45 869</u> 35 546	<u>37 415</u> 27 226	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 651</u> 38 955	<u>46 637</u> 36 303	<u>38 004</u> 27 805	<u>46 637</u> 36 303

							-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>42 077</u> 39 374	<u>47 034</u> 36 693	<u>38 308</u> 28 104	<u>47 034</u> 36 693
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 427</u> 37 751	<u>45 496</u> 35 180	<u>37 130</u> 26 945	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>45 869</u> 35 546	<u>37 415</u> 27 226	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 545	<u>46 249</u> 35 920	<u>37 706</u> 27 513	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>42 077</u> 39 374	<u>47 034</u> 36 693	<u>38 308</u> 28 104	<u>47 034</u> 36 693
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>42 512</u> 39 802	<u>47 439</u> 37 092	<u>38 618</u> 28 410	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>45 869</u> 35 546	<u>37 415</u> 27 226	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 545	<u>46 249</u> 35 920	<u>37 706</u> 27 513	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 651</u> 38 955	<u>46 637</u> 36 303	<u>38 004</u> 27 805	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>42 512</u> 39 802	<u>47 439</u> 37 092	<u>38 618</u> 28 410	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 956</u> 40 240	<u>47 853</u> 37 499	<u>38 935</u> 28 722	<u>47 853</u> 37 499
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>39 569</u> 36 618	<u>43 936</u> 34 124	<u>35 821</u> 26 137	<u>43 936</u> 34 124

							-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>39 652</u> 36 988	<u>44 774</u> 34 469	<u>36 577</u> 26 401	<u>44 774</u> 34 469
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 036</u> 37 365	<u>45 132</u> 34 821	<u>36 851</u> 26 670	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 427</u> 37 751	<u>45 496</u> 35 180	<u>37 130</u> 26 945	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 545	<u>46 249</u> 35 920	<u>37 706</u> 27 513	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 651</u> 38 955	<u>46 637</u> 36 303	<u>38 004</u> 27 805	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 036</u> 37 365	<u>45 132</u> 34 821	<u>36 851</u> 26 670	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 427</u> 37 751	<u>45 496</u> 35 180	<u>37 130</u> 26 945	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>45 869</u> 35 546	<u>37 415</u> 27 226	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 651</u> 38 955	<u>46 637</u> 36 303	<u>38 004</u> 27 805	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>42 077</u> 39 374	<u>47 034</u> 36 693	<u>38 308</u> 28 104	<u>47 034</u> 36 693
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 427</u> 37 751	<u>45 496</u> 35 180	<u>37 130</u> 26 945	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>45 869</u> 35 546	<u>37 415</u> 27 226	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 545	<u>46 249</u> 35 920	<u>37 706</u> 27 513	<u>46 249</u> 35 920

							-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>42 077</u> 39 374	<u>47 034</u> 36 693	<u>38 308</u> 28 104	<u>47 034</u> 36 693
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>42 512</u> 39 802	<u>47 439</u> 37 092	<u>38 618</u> 28 410	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>40 827</u> 38 144	<u>45 869</u> 35 546	<u>37 415</u> 27 226	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 235</u> 38 545	<u>46 249</u> 35 920	<u>37 706</u> 27 513	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 651</u> 38 955	<u>46 637</u> 36 303	<u>38 004</u> 27 805	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>42 512</u> 39 802	<u>47 439</u> 37 092	<u>38 618</u> 28 410	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>42 956</u> 40 240	<u>47 853</u> 37 499	<u>38 935</u> 28 722	<u>47 853</u> 37 499
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>41 559</u> 38 577	<u>45 593</u> 35 755	<u>37 362</u> 27 653	<u>45 593</u> 35 755
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>41 663</u> 38 966	<u>46 447</u> 36 116	<u>38 133</u> 27 933	<u>46 447</u> 36 116
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>42 067</u> 39 364	<u>46 822</u> 36 484	<u>38 423</u> 28 218	<u>46 822</u> 36 484
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>42 479</u> 39 770	<u>47 204</u> 36 860	<u>38 718</u> 28 509	<u>47 204</u> 36 860
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>43 330</u> 40 607	<u>47 992</u> 37 636	<u>39 328</u> 29 109	<u>47 992</u> 37 636

							-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>43 768</u> 41 039	<u>48 399</u> 38 037	<u>39 643</u> 29 419	<u>48 399</u> 38 037
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>42 067</u> 39 364	<u>46 822</u> 36 484	<u>38 423</u> 28 218	<u>46 822</u> 36 484
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>42 479</u> 39 770	<u>47 204</u> 36 860	<u>38 718</u> 28 509	<u>47 204</u> 36 860
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>42 900</u> 40 184	<u>47 594</u> 37 244	<u>39 020</u> 28 806	<u>47 594</u> 37 244
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>43 768</u> 41 039	<u>48 399</u> 38 037	<u>39 643</u> 29 419	<u>48 399</u> 38 037
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>44 217</u> 41 480	<u>48 815</u> 38 446	<u>39 964</u> 29 735	<u>48 815</u> 38 446
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>42 479</u> 39 770	<u>47 204</u> 36 860	<u>38 718</u> 28 509	<u>47 204</u> 36 860
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>42 900</u> 40 184	<u>47 594</u> 37 244	<u>39 020</u> 28 806	<u>47 594</u> 37 244
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>43 330</u> 40 607	<u>47 992</u> 37 636	<u>39 328</u> 29 109	<u>47 992</u> 37 636
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>44 217</u> 41 480	<u>48 815</u> 38 446	<u>39 964</u> 29 735	<u>48 815</u> 38 446
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>44 675</u> 41 931	<u>49 239</u> 38 864	<u>40 293</u> 30 058	<u>49 239</u> 38 864
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>42 900</u> 40 184	<u>47 594</u> 37 244	<u>39 020</u> 28 806	<u>47 594</u> 37 244
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>43 330</u> 40 607	<u>47 992</u> 37 636	<u>39 328</u> 29 109	<u>47 992</u> 37 636

							-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>43 768</u> 41 039	<u>48 399</u> 38 037	<u>39 643</u> 29 419	<u>48 399</u> 38 037
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>44 675</u> 41 931	<u>49 239</u> 38 864	<u>40 293</u> 30 058	<u>49 239</u> 38 864
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>45 143</u> 42 392	<u>49 673</u> 39 291	<u>40 628</u> 30 388	<u>49 673</u> 39 291
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>44 675</u> 41 931	<u>49 239</u> 38 864	<u>40 293</u> 30 058	<u>49 239</u> 38 864
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>45 143</u> 42 392	<u>49 673</u> 39 291	<u>40 628</u> 30 388	<u>49 673</u> 39 291
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>45 622</u> 42 863	<u>50 117</u> 39 727	<u>40 971</u> 30 726	<u>50 117</u> 39 727
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>46 111</u> 43 345	<u>50 570</u> 40 174	<u>41 322</u> 31 071	<u>50 570</u> 40 174
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>47 123</u> 44 341	<u>51 508</u> 41 097	<u>42 048</u> 31 786	<u>51 508</u> 41 097
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>43 591</u> 40 577	<u>47 286</u> 37 421	<u>39 055</u> 29 320	<u>47 286</u> 37 421
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>43 715</u> 40 987	<u>48 158</u> 37 799	<u>39 843</u> 29 616	<u>48 158</u> 37 799
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>44 140</u> 41 405	<u>48 550</u> 38 185	<u>40 150</u> 29 918	<u>48 550</u> 38 185
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>45 016</u> 42 267	<u>49 358</u> 38 980	<u>40 784</u> 30 541	<u>49 358</u> 38 980

							-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>45 468</u> 42 712	<u>49 775</u> 39 391	<u>41 110</u> 30 863	<u>49 775</u> 39 391
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>43 715</u> 40 987	<u>48 158</u> 37 799	<u>39 843</u> 29 616	<u>48 158</u> 37 799
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>44 140</u> 41 405	<u>48 550</u> 38 185	<u>40 150</u> 29 918	<u>48 550</u> 38 185
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>44 574</u> 41 832	<u>48 949</u> 38 579	<u>40 464</u> 30 227	<u>48 949</u> 38 579
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>45 468</u> 42 712	<u>49 775</u> 39 391	<u>41 110</u> 30 863	<u>49 775</u> 39 391
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>45 930</u> 43 167	<u>50 200</u> 39 810	<u>41 444</u> 31 191	<u>50 200</u> 39 810
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>44 140</u> 41 405	<u>48 550</u> 38 185	<u>40 150</u> 29 918	<u>48 550</u> 38 185
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>44 574</u> 41 832	<u>48 949</u> 38 579	<u>40 464</u> 30 227	<u>48 949</u> 38 579
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>45 016</u> 42 267	<u>49 358</u> 38 980	<u>40 784</u> 30 541	<u>49 358</u> 38 980
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>45 930</u> 43 167	<u>50 200</u> 39 810	<u>41 444</u> 31 191	<u>50 200</u> 39 810
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>46 402</u> 43 631	<u>50 635</u> 40 238	<u>41 785</u> 31 527	<u>50 635</u> 40 238
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>45 930</u> 43 167	<u>50 200</u> 39 810	<u>41 444</u> 31 191	<u>50 200</u> 39 810
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>46 402</u> 43 631	<u>50 635</u> 40 238	<u>41 785</u> 31 527	<u>50 635</u> 40 238

							-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>46 884</u> 44 105	<u>51 080</u> 40 675	<u>42 133</u> 31 869	<u>51 080</u> 40 675
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>47 376</u> 44 590	<u>51 534</u> 41 122	<u>42 489</u> 32 219	<u>51 534</u> 41 122
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>48 394</u> 45 592	<u>52 473</u> 42 046	<u>43 224</u> 32 944	<u>52 473</u> 42 046
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>47 545</u> 44 468	<u>49 207</u> 39 312	<u>41 040</u> 31 273	<u>49 207</u> 39 312
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>47 708</u> 44 917	<u>50 098</u> 39 709	<u>41 848</u> 31 589	<u>50 098</u> 39 709
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>48 174</u> 45 375	<u>50 510</u> 40 114	<u>42 176</u> 31 912	<u>50 510</u> 40 114
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>49 135</u> 46 321	<u>51 359</u> 40 950	<u>42 851</u> 32 576	<u>51 359</u> 40 950
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>49 630</u> 46 808	<u>51 797</u> 41 381	<u>43 200</u> 32 919	<u>51 797</u> 41 381
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>47 708</u> 44 917	<u>50 098</u> 39 709	<u>41 848</u> 31 589	<u>50 098</u> 39 709
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>48 174</u> 45 375	<u>50 510</u> 40 114	<u>42 176</u> 31 912	<u>50 510</u> 40 114
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>48 649</u> 45 843	<u>50 930</u> 40 528	<u>42 510</u> 32 241	<u>50 930</u> 40 528
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>49 630</u> 46 808	<u>51 797</u> 41 381	<u>43 200</u> 32 919	<u>51 797</u> 41 381

							-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>50 136</u> 47 306	<u>52 244</u> 41 821	<u>43 555</u> 33 270	<u>52 244</u> 41 821
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>48 174</u> 45 375	<u>50 510</u> 40 114	<u>42 176</u> 31 912	<u>50 510</u> 40 114
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>48 649</u> 45 843	<u>50 930</u> 40 528	<u>42 510</u> 32 241	<u>50 930</u> 40 528
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>49 135</u> 46 321	<u>51 359</u> 40 950	<u>42 851</u> 32 576	<u>51 359</u> 40 950
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>50 136</u> 47 306	<u>52 244</u> 41 821	<u>43 555</u> 33 270	<u>52 244</u> 41 821
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>50 653</u> 47 815	<u>52 701</u> 42 271	<u>43 919</u> 33 627	<u>52 701</u> 42 271
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>50 136</u> 47 306	<u>52 244</u> 41 821	<u>43 555</u> 33 270	<u>52 244</u> 41 821
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>50 653</u> 47 815	<u>52 701</u> 42 271	<u>43 919</u> 33 627	<u>52 701</u> 42 271
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>51 181</u> 48 335	<u>53 168</u> 42 730	<u>44 290</u> 33 993	<u>53 168</u> 42 730
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>51 720</u> 48 866	<u>53 645</u> 43 200	<u>44 670</u> 34 366	<u>53 645</u> 43 200
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>52 836</u> 49 964	<u>54 631</u> 44 171	<u>45 454</u> 35 139	<u>54 631</u> 44 171
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>47 545</u> 44 468	<u>50 660</u> 40 742	<u>42 924</u> 33 128	<u>50 660</u> 40 742

							-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 708</u> 44 917	<u>51 565</u> 41 153	<u>43 752</u> 33 463	<u>51 565</u> 41 153
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 649</u> 45 843	<u>52 427</u> 42 002	<u>44 453</u> 34 153	<u>52 427</u> 42 002
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>49 135</u> 46 321	<u>52 872</u> 42 439	<u>44 814</u> 34 508	<u>52 872</u> 42 439
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 708</u> 44 917	<u>51 565</u> 41 153	<u>43 752</u> 33 463	<u>51 565</u> 41 153
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>48 174</u> 45 375	<u>51 992</u> 41 573	<u>44 099</u> 33 804	<u>51 992</u> 41 573
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>49 135</u> 46 321	<u>52 872</u> 42 439	<u>44 814</u> 34 508	<u>52 872</u> 42 439
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 630</u> 46 808	<u>53 326</u> 42 886	<u>45 183</u> 34 872	<u>53 326</u> 42 886
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>49 630</u> 46 808	<u>53 326</u> 42 886	<u>45 183</u> 34 872	<u>53 326</u> 42 886
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>50 136</u> 47 306	<u>53 789</u> 43 342	<u>45 560</u> 35 243	<u>53 789</u> 43 342
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>51 181</u> 48 335	<u>54 747</u> 44 284	<u>46 339</u> 36 009	<u>54 747</u> 44 284
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>51 720</u> 48 866	<u>55 241</u> 44 771	<u>46 741</u> 36 404	<u>55 241</u> 44 771
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>47 545</u> 44 468	<u>50 660</u> 40 742	<u>42 924</u> 33 128	<u>50 660</u> 40 742

							-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>49 496</u> 46 389	<u>52 325</u> 42 381	<u>44 826</u> 35 000	<u>52 325</u> 42 381
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>49 680</u> 46 858	<u>53 248</u> 42 809	<u>45 673</u> 35 353	<u>53 248</u> 42 809
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>50 662</u> 47 824	<u>54 144</u> 43 692	<u>46 413</u> 36 082	<u>54 144</u> 43 692
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>51 168</u> 48 322	<u>54 607</u> 44 147	<u>46 795</u> 36 458	<u>54 607</u> 44 147
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>49 680</u> 46 858	<u>53 248</u> 42 809	<u>45 673</u> 35 353	<u>53 248</u> 42 809
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>50 166</u> 47 336	<u>53 691</u> 43 246	<u>46 039</u> 35 714	<u>53 691</u> 43 246
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>51 168</u> 48 322	<u>54 607</u> 44 147	<u>46 795</u> 36 458	<u>54 607</u> 44 147
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>51 684</u> 48 831	<u>55 079</u> 44 612	<u>47 185</u> 36 842	<u>55 079</u> 44 612
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>51 684</u> 48 831	<u>55 079</u> 44 612	<u>47 185</u> 36 842	<u>55 079</u> 44 612
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>52 212</u> 49 350	<u>55 561</u> 45 086	<u>47 583</u> 37 234	<u>55 561</u> 45 086
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>53 302</u> 50 423	<u>56 557</u> 46 066	<u>48 406</u> 38 043	<u>56 557</u> 46 066
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>53 865</u> 50 977	<u>57 071</u> 46 573	<u>48 830</u> 38 461	<u>57 071</u> 46 573

							-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>59 337</u> 56 075	<u>53 918</u> 43 949	<u>46 142</u> 36 295	<u>53 918</u> 43 949
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>59 620</u> 56 641	<u>54 857</u> 44 393	<u>47 002</u> 36 661	<u>54 857</u> 44 393
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>60 807</u> 57 809	<u>55 787</u> 45 308	<u>47 770</u> 37 417	<u>55 787</u> 45 308
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>61 419</u> 58 411	<u>56 266</u> 45 780	<u>48 166</u> 37 807	<u>56 266</u> 45 780
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>59 620</u> 56 641	<u>54 857</u> 44 393	<u>47 002</u> 36 661	<u>54 857</u> 44 393
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>60 208</u> 57 219	<u>55 317</u> 44 846	<u>47 382</u> 37 036	<u>55 317</u> 44 846
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>61 419</u> 58 411	<u>56 266</u> 45 780	<u>48 166</u> 37 807	<u>56 266</u> 45 780
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>62 043</u> 59 026	<u>56 756</u> 46 262	<u>48 570</u> 38 205	<u>56 756</u> 46 262
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>62 043</u> 59 026	<u>56 756</u> 46 262	<u>48 570</u> 38 205	<u>56 756</u> 46 262
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>62 681</u> 59 654	<u>57 256</u> 46 754	<u>48 983</u> 38 612	<u>57 256</u> 46 754
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>63 999</u> 60 951	<u>58 289</u> 47 771	<u>49 836</u> 39 451	<u>58 289</u> 47 771
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>64 679</u> 61 621	<u>58 822</u> 48 296	<u>50 276</u> 39 884	<u>58 822</u> 48 296

							-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>62 880</u> 59 562	<u>55 883</u> 45 883	<u>48 297</u> 38 417	<u>55 883</u> 45 883
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>63 199</u> 60 164	<u>56 841</u> 46 346	<u>49 179</u> 38 805	<u>56 841</u> 46 346
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>64 459</u> 61 404	<u>57 812</u> 47 302	<u>49 992</u> 39 605	<u>57 812</u> 47 302
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>65 109</u> 62 044	<u>58 313</u> 47 795	<u>50 411</u> 40 017	<u>58 313</u> 47 795
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>63 199</u> 60 164	<u>56 841</u> 46 346	<u>49 179</u> 38 805	<u>56 841</u> 46 346
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>63 823</u> 60 778	<u>57 322</u> 46 819	<u>49 582</u> 39 201	<u>57 322</u> 46 819
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>65 109</u> 62 044	<u>58 313</u> 47 795	<u>50 411</u> 40 017	<u>58 313</u> 47 795
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>65 773</u> 62 697	<u>58 824</u> 48 298	<u>50 839</u> 40 439	<u>58 824</u> 48 298
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>65 773</u> 62 697	<u>58 824</u> 48 298	<u>50 839</u> 40 439	<u>58 824</u> 48 298
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>66 450</u> 63 364	<u>59 346</u> 48 812	<u>51 276</u> 40 869	<u>59 346</u> 48 812
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>67 850</u> 64 741	<u>60 424</u> 49 873	<u>52 179</u> 41 757	<u>60 424</u> 49 873
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>68 573</u> 65 453	<u>60 981</u> 50 421	<u>52 645</u> 42 216	<u>60 981</u> 50 421

							-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>66 636</u> 63 258	<u>62 875</u> 52 765	<u>52 729</u> 42 779	<u>62 875</u> 52 765
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>66 992</u> 63 897	<u>63 905</u> 53 298	<u>53 656</u> 43 211	<u>63 905</u> 53 298
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>68 331</u> 65 215	<u>65 021</u> 54 397	<u>54 561</u> 44 102	<u>65 021</u> 54 397
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>69 021</u> 65 894	<u>65 597</u> 54 964	<u>55 028</u> 44 561	<u>65 597</u> 54 964
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>66 992</u> 63 897	<u>63 905</u> 53 298	<u>53 656</u> 43 211	<u>63 905</u> 53 298
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>67 655</u> 64 549	<u>64 457</u> 53 842	<u>54 104</u> 43 652	<u>64 457</u> 53 842
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>69 021</u> 65 894	<u>65 597</u> 54 964	<u>55 028</u> 44 561	<u>65 597</u> 54 964
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>69 726</u> 66 588	<u>66 185</u> 55 542	<u>55 504</u> 45 030	<u>66 185</u> 55 542
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>69 726</u> 66 588	<u>66 185</u> 55 542	<u>55 504</u> 45 030	<u>66 185</u> 55 542
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>70 445</u> 67 296	<u>66 785</u> 56 133	<u>55 991</u> 45 509	<u>66 785</u> 56 133
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>71 932</u> 68 759	<u>68 025</u> 57 354	<u>56 996</u> 46 498	<u>68 025</u> 57 354
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>72 699</u> 69 514	<u>68 665</u> 57 984	<u>57 515</u> 47 009	<u>68 665</u> 57 984

212-102.

							-	-
212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>35 695</u> 32 805	<u>41 668</u> 31 892	<u>33 045</u> 23 404	<u>41 668</u> 31 892
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>37 111</u> 34 199	<u>42 057</u> 32 275	<u>33 391</u> 23 745	<u>42 057</u> 32 275
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>38 584</u> 35 648	<u>42 450</u> 32 662	<u>33 742</u> 24 090	<u>42 450</u> 32 662
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>40 318</u> 37 355	<u>43 936</u> 34 124	<u>34 975</u> 25 304	<u>43 936</u> 34 124
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>40 318</u> 37 355	<u>43 936</u> 34 124	<u>34 975</u> 25 304	<u>43 936</u> 34 124
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>42 499</u> 39 502	<u>45 593</u> 35 755	<u>36 649</u> 26 952	<u>45 593</u> 35 755
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>44 990</u> 41 953	<u>47 286</u> 37 421	<u>37 986</u> 28 268	<u>47 286</u> 37 421
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>46 611</u> 43 549	<u>49 207</u> 39 312	<u>39 614</u> 29 871	<u>49 207</u> 39 312
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>48 464</u> 45 373	<u>50 660</u> 40 742	<u>41 009</u> 31 243	<u>50 660</u> 40 742
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>50 391</u> 47 269	<u>50 660</u> 40 742	<u>41 009</u> 31 243	<u>50 660</u> 40 742
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>52 395</u> 49 242	<u>52 325</u> 42 381	<u>43 000</u> 33 202	<u>52 325</u> 42 381
212-102-0200	7473-2010	3						

							-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>37 111</u> 34 199	<u>42 316</u> 32 530	<u>34 610</u> 24 945	<u>42 316</u> 32 530
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>38 584</u> 35 648	<u>42 713</u> 32 920	<u>34 985</u> 25 314	<u>42 713</u> 32 920
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 116</u> 37 156	<u>43 114</u> 33 315	<u>35 365</u> 25 688	<u>43 114</u> 33 315
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>41 919</u> 38 930	<u>44 630</u> 34 807	<u>37 014</u> 27 311	<u>44 630</u> 34 807
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 919</u> 38 930	<u>44 630</u> 34 807	<u>37 014</u> 27 311	<u>44 630</u> 34 807
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>44 187</u> 41 164	<u>46 319</u> 36 470	<u>38 527</u> 28 800	<u>46 319</u> 36 470
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 778</u> 43 713	<u>48 046</u> 38 170	<u>40 103</u> 30 352	<u>48 046</u> 38 170
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>48 464</u> 45 373	<u>50 006</u> 40 098	<u>41 439</u> 31 666	<u>50 006</u> 40 098
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>50 391</u> 47 269	<u>51 487</u> 41 557	<u>43 115</u> 33 316	<u>51 487</u> 41 557
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>52 395</u> 49 242	<u>51 487</u> 41 557	<u>43 115</u> 33 316	<u>51 487</u> 41 557
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>54 479</u> 51 293	<u>53 186</u> 43 229	<u>44 811</u> 34 985	<u>53 186</u> 43 229

212-4.

212-401.

							-	-
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 703</u> 25 133	<u>34 497</u> 25 593	<u>28 829</u> 20 015	<u>34 497</u> 25 593
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 439</u> 26 842	<u>36 265</u> 27 334	<u>30 211</u> 21 376	<u>36 265</u> 27 334
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>32 166</u> 29 526	<u>39 042</u> 30 067	<u>32 385</u> 23 515	<u>39 042</u> 30 067
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>34 116</u> 31 445	<u>41 028</u> 32 021	<u>33 936</u> 25 042	<u>41 028</u> 32 021
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>35 714</u> 33 017	<u>42 654</u> 33 623	<u>35 208</u> 26 294	<u>42 654</u> 33 623
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>39 068</u> 36 319	<u>46 070</u> 36 985	<u>37 880</u> 28 923	<u>46 070</u> 36 985
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>43 275</u> 40 459	<u>50 354</u> 41 201	<u>41 229</u> 32 220	<u>50 354</u> 41 201
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>45 330</u> 42 482	<u>52 447</u> 43 261	<u>42 866</u> 33 831	<u>52 447</u> 43 261
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>47 488</u> 44 606	<u>54 645</u> 45 424	<u>44 585</u> 35 523	<u>54 645</u> 45 424
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>52 021</u> 49 068	<u>59 260</u> 49 967	<u>48 194</u> 39 075	<u>59 260</u> 49 967

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
5-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ
Выпуск 5**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная