

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

| | | |
|------|--------|-----|
| 21. | | 1 |
| 212. | , | 1 |
| | 212-1. | 1 |
| | 212-2. | 165 |
| | 212-4. | 167 |

21.
212. ,
212-1.
212-101.

| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 582</u> 17 906 | <u>24 379</u> 21 643 | <u>25 719</u> 15 954 | <u>23 151</u> 15 954 | <u>25 719</u> 15 954 |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0201 | 7473-2010 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 491</u> 18 801 | <u>25 753</u> 22 996 | <u>26 529</u> 16 752 | <u>23 962</u> 16 752 | <u>26 529</u> 16 752 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 7,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>22 447</u> 19 741 | <u>28 044</u> 25 250 | <u>27 380</u> 17 589 | <u>24 813</u> 17 589 | <u>27 380</u> 17 589 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 332</u> 19 940 | <u>27 986</u> 25 505 | <u>27 805</u> 17 767 | <u>25 171</u> 17 767 | <u>27 805</u> 17 767 |

| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 539</u> 20 144 | <u>28 250</u> 25 765 | <u>27 989</u> 17 948 | <u>25 356</u> 17 948 | <u>27 989</u> 17 948 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 750</u> 20 352 | <u>28 520</u> 26 031 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>25 544</u> 18 133 | <u>28 177</u> 18 133 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 185</u> 20 780 | <u>29 077</u> 26 579 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>25 931</u> 18 515 | <u>28 565</u> 18 515 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 410</u> 21 001 | <u>29 364</u> 26 862 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>26 132</u> 18 712 | <u>28 765</u> 18 712 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 539</u> 20 144 | <u>28 250</u> 25 765 | <u>27 989</u> 17 948 | <u>25 356</u> 17 948 | <u>27 989</u> 17 948 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 750</u> 20 352 | <u>28 520</u> 26 031 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>25 544</u> 18 133 | <u>28 177</u> 18 133 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 965</u> 20 564 | <u>28 796</u> 26 302 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>25 735</u> 18 322 | <u>28 369</u> 18 322 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 410</u> 21 001 | <u>29 364</u> 26 862 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>26 132</u> 18 712 | <u>28 765</u> 18 712 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 639</u> 21 227 | <u>29 658</u> 27 151 | <u>28 969</u> 18 913 | <u>26 336</u> 18 913 | <u>28 969</u> 18 913 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 750</u> 20 352 | <u>28 520</u> 26 031 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>25 544</u> 18 133 | <u>28 177</u> 18 133 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 965</u> 20 564 | <u>28 796</u> 26 302 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>25 735</u> 18 322 | <u>28 369</u> 18 322 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 185</u> 20 780 | <u>29 077</u> 26 579 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>25 931</u> 18 515 | <u>28 565</u> 18 515 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 639</u> 21 227 | <u>29 658</u> 27 151 | <u>28 969</u> 18 913 | <u>26 336</u> 18 913 | <u>28 969</u> 18 913 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 874</u> 21 458 | <u>29 957</u> 27 446 | <u>29 178</u> 19 119 | <u>26 545</u> 19 119 | <u>29 178</u> 19 119 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 965</u> 20 564 | <u>28 796</u> 26 302 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>25 735</u> 18 322 | <u>28 369</u> 18 322 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 185</u> 20 780 | <u>29 077</u> 26 579 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>25 931</u> 18 515 | <u>28 565</u> 18 515 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 410</u> 21 001 | <u>29 364</u> 26 862 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>26 132</u> 18 712 | <u>28 765</u> 18 712 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 874</u> 21 458 | <u>29 957</u> 27 446 | <u>29 178</u> 19 119 | <u>26 545</u> 19 119 | <u>29 178</u> 19 119 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 113</u> 21 693 | <u>30 264</u> 27 747 | <u>29 392</u> 19 329 | <u>26 758</u> 19 329 | <u>29 392</u> 19 329 |
| 212-101-0400 | 7473-2010 10 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 358</u> 20 638 | <u>29 601</u> 26 783 | <u>28 318</u> 18 512 | <u>25 750</u> 18 512 | <u>28 318</u> 18 512 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 253</u> 20 847 | <u>29 559</u> 27 054 | <u>28 752</u> 18 699 | <u>26 118</u> 18 699 | <u>28 752</u> 18 699 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 469</u> 21 060 | <u>29 840</u> 27 330 | <u>28 946</u> 18 890 | <u>26 312</u> 18 890 | <u>28 946</u> 18 890 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 690</u> 21 277 | <u>30 126</u> 27 611 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>26 510</u> 19 084 | <u>29 143</u> 19 084 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 145</u> 21 725 | <u>30 716</u> 28 193 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>26 918</u> 19 486 | <u>29 552</u> 19 486 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 380</u> 21 956 | <u>31 021</u> 28 493 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>27 129</u> 19 694 | <u>29 762</u> 19 694 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 469</u> 21 060 | <u>29 840</u> 27 330 | <u>28 946</u> 18 890 | <u>26 312</u> 18 890 | <u>28 946</u> 18 890 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 690</u> 21 277 | <u>30 126</u> 27 611 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>26 510</u> 19 084 | <u>29 143</u> 19 084 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 915</u> 21 498 | <u>30 418</u> 27 899 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>26 712</u> 19 283 | <u>29 345</u> 19 283 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 380</u> 21 956 | <u>31 021</u> 28 493 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>27 129</u> 19 694 | <u>29 762</u> 19 694 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 620</u> 22 192 | <u>31 332</u> 28 799 | <u>29 977</u> 19 905 | <u>27 344</u> 19 905 | <u>29 977</u> 19 905 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 690</u> 21 277 | <u>30 126</u> 27 611 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>26 510</u> 19 084 | <u>29 143</u> 19 084 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 915</u> 21 498 | <u>30 418</u> 27 899 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>26 712</u> 19 283 | <u>29 345</u> 19 283 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 145</u> 21 725 | <u>30 716</u> 28 193 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>26 918</u> 19 486 | <u>29 552</u> 19 486 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 620</u> 22 192 | <u>31 332</u> 28 799 | <u>29 977</u> 19 905 | <u>27 344</u> 19 905 | <u>29 977</u> 19 905 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 865</u> 22 433 | <u>31 650</u> 29 112 | <u>30 197</u> 20 122 | <u>27 564</u> 20 122 | <u>30 197</u> 20 122 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 915</u> 21 498 | <u>30 418</u> 27 899 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>26 712</u> 19 283 | <u>29 345</u> 19 283 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 145</u> 21 725 | <u>30 716</u> 28 193 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>26 918</u> 19 486 | <u>29 552</u> 19 486 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 380</u> 21 956 | <u>31 021</u> 28 493 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>27 129</u> 19 694 | <u>29 762</u> 19 694 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 865</u> 22 433 | <u>31 650</u> 29 112 | <u>30 197</u> 20 122 | <u>27 564</u> 20 122 | <u>30 197</u> 20 122 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 115</u> 22 680 | <u>31 975</u> 29 432 | <u>30 422</u> 20 343 | <u>27 788</u> 20 343 | <u>30 422</u> 20 343 |
| 212-101-0500 | 7473-2010 12,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 179</u> 21 446 | <u>29 601</u> 26 783 | <u>28 620</u> 18 810 | <u>26 053</u> 18 810 | <u>28 620</u> 18 810 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 082</u> 21 663 | <u>29 559</u> 27 054 | <u>29 057</u> 19 000 | <u>26 424</u> 19 000 | <u>29 057</u> 19 000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 306</u> 21 884 | <u>29 840</u> 27 330 | <u>29 254</u> 19 193 | <u>26 621</u> 19 193 | <u>29 254</u> 19 193 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 536</u> 22 109 | <u>30 126</u> 27 611 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>26 822</u> 19 391 | <u>29 455</u> 19 391 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 009</u> 22 575 | <u>30 716</u> 28 193 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>27 236</u> 19 799 | <u>29 870</u> 19 799 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 253</u> 22 815 | <u>31 021</u> 28 493 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>27 450</u> 20 010 | <u>30 084</u> 20 010 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 306</u> 21 884 | <u>29 840</u> 27 330 | <u>29 254</u> 19 193 | <u>26 621</u> 19 193 | <u>29 254</u> 19 193 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 536</u> 22 109 | <u>30 126</u> 27 611 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>26 822</u> 19 391 | <u>29 455</u> 19 391 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 770</u> 22 340 | <u>30 418</u> 27 899 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>27 027</u> 19 593 | <u>29 660</u> 19 593 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 253</u> 22 815 | <u>31 021</u> 28 493 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>27 450</u> 20 010 | <u>30 084</u> 20 010 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 502</u> 23 060 | <u>31 332</u> 28 799 | <u>30 302</u> 20 225 | <u>27 669</u> 20 225 | <u>30 302</u> 20 225 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 536</u> 22 109 | <u>30 126</u> 27 611 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>26 822</u> 19 391 | <u>29 455</u> 19 391 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 770</u> 22 340 | <u>30 418</u> 27 899 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>27 027</u> 19 593 | <u>29 660</u> 19 593 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 009</u> 22 575 | <u>30 716</u> 28 193 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>27 236</u> 19 799 | <u>29 870</u> 19 799 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 502</u> 23 060 | <u>31 332</u> 28 799 | <u>30 302</u> 20 225 | <u>27 669</u> 20 225 | <u>30 302</u> 20 225 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 756</u> 23 311 | <u>31 650</u> 29 112 | <u>30 526</u> 20 445 | <u>27 892</u> 20 445 | <u>30 526</u> 20 445 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 770</u> 22 340 | <u>30 418</u> 27 899 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>27 027</u> 19 593 | <u>29 660</u> 19 593 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 009</u> 22 575 | <u>30 716</u> 28 193 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>27 236</u> 19 799 | <u>29 870</u> 19 799 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 253</u> 22 815 | <u>31 021</u> 28 493 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>27 450</u> 20 010 | <u>30 084</u> 20 010 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 756</u> 23 311 | <u>31 650</u> 29 112 | <u>30 526</u> 20 445 | <u>27 892</u> 20 445 | <u>30 526</u> 20 445 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 017</u> 23 567 | <u>31 975</u> 29 432 | <u>30 754</u> 20 670 | <u>28 121</u> 20 670 | <u>30 754</u> 20 670 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 270</u> 21 536 | <u>30 151</u> 27 324 | <u>29 618</u> 19 792 | <u>27 050</u> 19 792 | <u>29 618</u> 19 792 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 174</u> 21 753 | <u>30 114</u> 27 600 | <u>30 065</u> 19 992 | <u>27 432</u> 19 992 | <u>30 065</u> 19 992 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 399</u> 21 975 | <u>30 400</u> 27 882 | <u>30 272</u> 20 196 | <u>27 639</u> 20 196 | <u>30 272</u> 20 196 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 630</u> 22 202 | <u>30 693</u> 28 169 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>27 850</u> 20 404 | <u>30 484</u> 20 404 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 105</u> 22 669 | <u>31 295</u> 28 762 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>28 287</u> 20 833 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 350</u> 22 910 | <u>31 606</u> 29 068 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>28 512</u> 21 055 | <u>31 145</u> 21 055 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 399</u> 21 975 | <u>30 400</u> 27 882 | <u>30 272</u> 20 196 | <u>27 639</u> 20 196 | <u>30 272</u> 20 196 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 630</u> 22 202 | <u>30 693</u> 28 169 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>27 850</u> 20 404 | <u>30 484</u> 20 404 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 865</u> 22 433 | <u>30 991</u> 28 463 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>28 066</u> 20 616 | <u>30 700</u> 20 616 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 350</u> 22 910 | <u>31 606</u> 29 068 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>28 512</u> 21 055 | <u>31 145</u> 21 055 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 600</u> 23 157 | <u>31 924</u> 29 381 | <u>31 375</u> 21 281 | <u>28 742</u> 21 281 | <u>31 375</u> 21 281 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 630</u> 22 202 | <u>30 693</u> 28 169 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>27 850</u> 20 404 | <u>30 484</u> 20 404 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 865</u> 22 433 | <u>30 991</u> 28 463 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>28 066</u> 20 616 | <u>30 700</u> 20 616 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 105</u> 22 669 | <u>31 295</u> 28 762 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>28 287</u> 20 833 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 600</u> 23 157 | <u>31 924</u> 29 381 | <u>31 375</u> 21 281 | <u>28 742</u> 21 281 | <u>31 375</u> 21 281 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 856</u> 23 408 | <u>32 248</u> 29 700 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>28 977</u> 21 513 | <u>31 610</u> 21 513 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 865</u> 22 433 | <u>30 991</u> 28 463 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>28 066</u> 20 616 | <u>30 700</u> 20 616 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 105</u> 22 669 | <u>31 295</u> 28 762 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>28 287</u> 20 833 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 350</u> 22 910 | <u>31 606</u> 29 068 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>28 512</u> 21 055 | <u>31 145</u> 21 055 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 856</u> 23 408 | <u>32 248</u> 29 700 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>28 977</u> 21 513 | <u>31 610</u> 21 513 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 117</u> 23 666 | <u>32 580</u> 30 026 | <u>31 851</u> 21 749 | <u>29 217</u> 21 749 | <u>31 851</u> 21 749 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 856</u> 23 408 | <u>32 248</u> 29 700 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>28 977</u> 21 513 | <u>31 610</u> 21 513 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 117</u> 23 666 | <u>32 580</u> 30 026 | <u>31 851</u> 21 749 | <u>29 217</u> 21 749 | <u>31 851</u> 21 749 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 384</u> 23 929 | <u>32 919</u> 30 360 | <u>32 096</u> 21 991 | <u>29 463</u> 21 991 | <u>32 096</u> 21 991 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 657</u> 24 197 | <u>33 265</u> 30 701 | <u>32 347</u> 22 238 | <u>29 714</u> 22 238 | <u>32 347</u> 22 238 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 222</u> 24 754 | <u>33 982</u> 31 407 | <u>32 867</u> 22 749 | <u>30 233</u> 22 749 | <u>32 867</u> 22 749 |
| 212-101-0700 | 7473-2010 20 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 182</u> 22 433 | <u>31 708</u> 28 857 | <u>30 495</u> 20 655 | <u>27 927</u> 20 655 | <u>30 495</u> 20 655 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 095</u> 22 660 | <u>31 688</u> 29 149 | <u>30 951</u> 20 863 | <u>28 317</u> 20 863 | <u>30 951</u> 20 863 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 330</u> 22 891 | <u>31 990</u> 29 446 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>28 534</u> 21 076 | <u>31 167</u> 21 076 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 814</u> 23 368 | <u>32 613</u> 30 060 | <u>31 613</u> 21 515 | <u>28 980</u> 21 515 | <u>31 613</u> 21 515 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 064</u> 23 614 | <u>32 935</u> 30 376 | <u>31 843</u> 21 742 | <u>29 210</u> 21 742 | <u>31 843</u> 21 742 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 095</u> 22 660 | <u>31 688</u> 29 149 | <u>30 951</u> 20 863 | <u>28 317</u> 20 863 | <u>30 951</u> 20 863 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 330</u> 22 891 | <u>31 990</u> 29 446 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>28 534</u> 21 076 | <u>31 167</u> 21 076 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 570</u> 23 127 | <u>32 298</u> 29 750 | <u>31 388</u> 21 294 | <u>28 754</u> 21 294 | <u>31 388</u> 21 294 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 064</u> 23 614 | <u>32 935</u> 30 376 | <u>31 843</u> 21 742 | <u>29 210</u> 21 742 | <u>31 843</u> 21 742 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 319</u> 23 865 | <u>33 263</u> 30 699 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>29 445</u> 21 973 | <u>32 078</u> 21 973 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 330</u> 22 891 | <u>31 990</u> 29 446 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>28 534</u> 21 076 | <u>31 167</u> 21 076 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 570</u> 23 127 | <u>32 298</u> 29 750 | <u>31 388</u> 21 294 | <u>28 754</u> 21 294 | <u>31 388</u> 21 294 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 814</u> 23 368 | <u>32 613</u> 30 060 | <u>31 613</u> 21 515 | <u>28 980</u> 21 515 | <u>31 613</u> 21 515 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 319</u> 23 865 | <u>33 263</u> 30 699 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>29 445</u> 21 973 | <u>32 078</u> 21 973 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 580</u> 24 122 | <u>33 598</u> 31 029 | <u>32 318</u> 22 209 | <u>29 685</u> 22 209 | <u>32 318</u> 22 209 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 319</u> 23 865 | <u>33 263</u> 30 699 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>29 445</u> 21 973 | <u>32 078</u> 21 973 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 580</u> 24 122 | <u>33 598</u> 31 029 | <u>32 318</u> 22 209 | <u>29 685</u> 22 209 | <u>32 318</u> 22 209 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 847</u> 24 384 | <u>33 941</u> 31 366 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>29 930</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 119</u> 24 652 | <u>34 291</u> 31 711 | <u>32 814</u> 22 698 | <u>30 181</u> 22 698 | <u>32 814</u> 22 698 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 682</u> 25 206 | <u>35 015</u> 32 424 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>30 699</u> 23 208 | <u>33 333</u> 23 208 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 093</u> 23 330 | <u>33 266</u> 30 390 | <u>31 523</u> 21 667 | <u>28 955</u> 21 667 | <u>31 523</u> 21 667 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 016</u> 23 566 | <u>33 261</u> 30 697 | <u>31 989</u> 21 886 | <u>29 356</u> 21 886 | <u>31 989</u> 21 886 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 260</u> 23 806 | <u>33 579</u> 31 010 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>29 583</u> 22 109 | <u>32 216</u> 22 109 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 764</u> 24 302 | <u>34 236</u> 31 656 | <u>32 684</u> 22 569 | <u>30 051</u> 22 569 | <u>32 684</u> 22 569 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 024</u> 24 558 | <u>34 574</u> 31 990 | <u>32 926</u> 22 807 | <u>30 292</u> 22 807 | <u>32 926</u> 22 807 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 016</u> 23 566 | <u>33 261</u> 30 697 | <u>31 989</u> 21 886 | <u>29 356</u> 21 886 | <u>31 989</u> 21 886 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 260</u> 23 806 | <u>33 579</u> 31 010 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>29 583</u> 22 109 | <u>32 216</u> 22 109 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 509</u> 24 052 | <u>33 904</u> 31 330 | <u>32 448</u> 22 337 | <u>29 814</u> 22 337 | <u>32 448</u> 22 337 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 024</u> 24 558 | <u>34 574</u> 31 990 | <u>32 926</u> 22 807 | <u>30 292</u> 22 807 | <u>32 926</u> 22 807 |

| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 289</u> 24 820 | <u>34 920</u> 32 330 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>30 539</u> 23 050 | <u>33 172</u> 23 050 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 260</u> 23 806 | <u>33 579</u> 31 010 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>29 583</u> 22 109 | <u>32 216</u> 22 109 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 509</u> 24 052 | <u>33 904</u> 31 330 | <u>32 448</u> 22 337 | <u>29 814</u> 22 337 | <u>32 448</u> 22 337 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 764</u> 24 302 | <u>34 236</u> 31 656 | <u>32 684</u> 22 569 | <u>30 051</u> 22 569 | <u>32 684</u> 22 569 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 289</u> 24 820 | <u>34 920</u> 32 330 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>30 539</u> 23 050 | <u>33 172</u> 23 050 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 560</u> 25 086 | <u>35 273</u> 32 678 | <u>33 424</u> 23 297 | <u>30 790</u> 23 297 | <u>33 424</u> 23 297 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 289</u> 24 820 | <u>34 920</u> 32 330 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>30 539</u> 23 050 | <u>33 172</u> 23 050 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 560</u> 25 086 | <u>35 273</u> 32 678 | <u>33 424</u> 23 297 | <u>30 790</u> 23 297 | <u>33 424</u> 23 297 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 837</u> 25 359 | <u>35 634</u> 33 033 | <u>33 681</u> 23 551 | <u>31 048</u> 23 551 | <u>33 681</u> 23 551 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 121</u> 25 638 | <u>36 003</u> 33 396 | <u>33 944</u> 23 810 | <u>31 311</u> 23 810 | <u>33 944</u> 23 810 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 706</u> 26 214 | <u>36 765</u> 34 146 | <u>34 488</u> 24 345 | <u>31 854</u> 24 345 | <u>34 488</u> 24 345 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0900 | 7473-2010 25 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 005</u> 24 228 | <u>35 007</u> 32 104 | <u>32 642</u> 22 768 | <u>30 074</u> 22 768 | <u>32 642</u> 22 768 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 937</u> 24 472 | <u>35 019</u> 32 428 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>30 486</u> 22 998 | <u>33 119</u> 22 998 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 449</u> 24 977 | <u>35 699</u> 33 096 | <u>33 601</u> 23 472 | <u>30 968</u> 23 472 | <u>33 601</u> 23 472 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 714</u> 25 237 | <u>36 049</u> 33 441 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>31 216</u> 23 717 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 937</u> 24 472 | <u>35 019</u> 32 428 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>30 486</u> 22 998 | <u>33 119</u> 22 998 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 190</u> 24 722 | <u>35 356</u> 32 759 | <u>33 358</u> 23 233 | <u>30 724</u> 23 233 | <u>33 358</u> 23 233 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 714</u> 25 237 | <u>36 049</u> 33 441 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>31 216</u> 23 717 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 984</u> 25 503 | <u>36 407</u> 33 793 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>31 470</u> 23 966 | <u>34 103</u> 23 966 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 984</u> 25 503 | <u>36 407</u> 33 793 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>31 470</u> 23 966 | <u>34 103</u> 23 966 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 259</u> 25 774 | <u>36 772</u> 34 153 | <u>34 362</u> 24 221 | <u>31 729</u> 24 221 | <u>34 362</u> 24 221 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 828</u> 26 334 | <u>37 526</u> 34 895 | <u>34 897</u> 24 748 | <u>32 264</u> 24 748 | <u>34 897</u> 24 748 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 122</u> 26 624 | <u>37 916</u> 35 279 | <u>35 174</u> 25 020 | <u>32 540</u> 25 020 | <u>35 174</u> 25 020 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 005</u> 24 228 | <u>35 007</u> 32 104 | <u>32 642</u> 22 768 | <u>30 074</u> 22 768 | <u>32 642</u> 22 768 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 937</u> 24 472 | <u>35 019</u> 32 428 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>30 486</u> 22 998 | <u>33 119</u> 22 998 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 449</u> 24 977 | <u>35 699</u> 33 096 | <u>33 601</u> 23 472 | <u>30 968</u> 23 472 | <u>33 601</u> 23 472 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 714</u> 25 237 | <u>36 049</u> 33 441 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>31 216</u> 23 717 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 937</u> 24 472 | <u>35 019</u> 32 428 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>30 486</u> 22 998 | <u>33 119</u> 22 998 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 190</u> 24 722 | <u>35 356</u> 32 759 | <u>33 358</u> 23 233 | <u>30 724</u> 23 233 | <u>33 358</u> 23 233 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 714</u> 25 237 | <u>36 049</u> 33 441 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>31 216</u> 23 717 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 984</u> 25 503 | <u>36 407</u> 33 793 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>31 470</u> 23 966 | <u>34 103</u> 23 966 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 984</u> 25 503 | <u>36 407</u> 33 793 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>31 470</u> 23 966 | <u>34 103</u> 23 966 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 259</u> 25 774 | <u>36 772</u> 34 153 | <u>34 362</u> 24 221 | <u>31 729</u> 24 221 | <u>34 362</u> 24 221 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 828</u> 26 334 | <u>37 526</u> 34 895 | <u>34 897</u> 24 748 | <u>32 264</u> 24 748 | <u>34 897</u> 24 748 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 122</u> 26 624 | <u>37 916</u> 35 279 | <u>35 174</u> 25 020 | <u>32 540</u> 25 020 | <u>35 174</u> 25 020 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 917</u> 25 125 | <u>36 290</u> 33 366 | <u>34 577</u> 24 673 | <u>32 010</u> 24 673 | <u>34 577</u> 24 673 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 857</u> 25 379 | <u>36 315</u> 33 703 | <u>35 074</u> 24 922 | <u>32 441</u> 24 922 | <u>35 074</u> 24 922 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 389</u> 25 902 | <u>37 021</u> 34 398 | <u>35 596</u> 25 436 | <u>32 963</u> 25 436 | <u>35 596</u> 25 436 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 663</u> 26 172 | <u>37 385</u> 34 756 | <u>35 865</u> 25 701 | <u>33 232</u> 25 701 | <u>35 865</u> 25 701 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 857</u> 25 379 | <u>36 315</u> 33 703 | <u>35 074</u> 24 922 | <u>32 441</u> 24 922 | <u>35 074</u> 24 922 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 121</u> 25 638 | <u>36 664</u> 34 047 | <u>35 333</u> 25 176 | <u>32 699</u> 25 176 | <u>35 333</u> 25 176 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 663</u> 26 172 | <u>37 385</u> 34 756 | <u>35 865</u> 25 701 | <u>33 232</u> 25 701 | <u>35 865</u> 25 701 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 943</u> 26 447 | <u>37 757</u> 35 122 | <u>36 140</u> 25 971 | <u>33 507</u> 25 971 | <u>36 140</u> 25 971 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 943</u> 26 447 | <u>37 757</u> 35 122 | <u>36 140</u> 25 971 | <u>33 507</u> 25 971 | <u>36 140</u> 25 971 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 229</u> 26 729 | <u>38 136</u> 35 496 | <u>36 421</u> 26 247 | <u>33 788</u> 26 247 | <u>36 421</u> 26 247 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 819</u> 27 310 | <u>38 920</u> 36 267 | <u>37 001</u> 26 818 | <u>34 367</u> 26 818 | <u>37 001</u> 26 818 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 124</u> 27 610 | <u>39 325</u> 36 666 | <u>37 300</u> 27 113 | <u>34 667</u> 27 113 | <u>37 300</u> 27 113 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 35 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 682</u> 25 879 | <u>37 646</u> 34 701 | <u>36 240</u> 26 310 | <u>33 673</u> 26 310 | <u>36 240</u> 26 310 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 631</u> 26 140 | <u>37 685</u> 35 051 | <u>36 754</u> 26 575 | <u>34 121</u> 26 575 | <u>36 754</u> 26 575 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 179</u> 26 679 | <u>38 419</u> 35 774 | <u>37 311</u> 27 123 | <u>34 677</u> 27 123 | <u>37 311</u> 27 123 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 461</u> 26 957 | <u>38 798</u> 36 147 | <u>37 598</u> 27 406 | <u>34 964</u> 27 406 | <u>37 598</u> 27 406 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 631</u> 26 140 | <u>37 685</u> 35 051 | <u>36 754</u> 26 575 | <u>34 121</u> 26 575 | <u>36 754</u> 26 575 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 902</u> 26 407 | <u>38 048</u> 35 409 | <u>37 030</u> 26 846 | <u>34 396</u> 26 846 | <u>37 030</u> 26 846 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 461</u> 26 957 | <u>38 798</u> 36 147 | <u>37 598</u> 27 406 | <u>34 964</u> 27 406 | <u>37 598</u> 27 406 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 749</u> 27 241 | <u>39 184</u> 36 527 | <u>37 891</u> 27 694 | <u>35 257</u> 27 694 | <u>37 891</u> 27 694 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 749</u> 27 241 | <u>39 184</u> 36 527 | <u>37 891</u> 27 694 | <u>35 257</u> 27 694 | <u>37 891</u> 27 694 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 044</u> 27 531 | <u>39 579</u> 36 916 | <u>38 190</u> 27 989 | <u>35 557</u> 27 989 | <u>38 190</u> 27 989 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 652</u> 28 129 | <u>40 394</u> 37 718 | <u>38 808</u> 28 597 | <u>36 175</u> 28 597 | <u>38 808</u> 28 597 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 966</u> 28 438 | <u>40 815</u> 38 133 | <u>39 128</u> 28 912 | <u>36 494</u> 28 912 | <u>39 128</u> 28 912 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 471</u> 26 655 | <u>39 056</u> 36 089 | <u>37 359</u> 27 411 | <u>34 791</u> 27 411 | <u>37 359</u> 27 411 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 428</u> 26 924 | <u>39 109</u> 36 453 | <u>37 884</u> 27 688 | <u>35 251</u> 27 688 | <u>37 884</u> 27 688 |

| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 992</u> 27 480 | <u>39 873</u> 37 205 | <u>38 464</u> 28 258 | <u>35 831</u> 28 258 | <u>38 464</u> 28 258 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 283</u> 27 766 | <u>40 267</u> 37 592 | <u>38 763</u> 28 553 | <u>36 130</u> 28 553 | <u>38 763</u> 28 553 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 428</u> 26 924 | <u>39 109</u> 36 453 | <u>37 884</u> 27 688 | <u>35 251</u> 27 688 | <u>37 884</u> 27 688 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 707</u> 27 199 | <u>39 487</u> 36 825 | <u>38 171</u> 27 970 | <u>35 538</u> 27 970 | <u>38 171</u> 27 970 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 283</u> 27 766 | <u>40 267</u> 37 592 | <u>38 763</u> 28 553 | <u>36 130</u> 28 553 | <u>38 763</u> 28 553 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 580</u> 28 058 | <u>40 669</u> 37 988 | <u>39 069</u> 28 853 | <u>36 435</u> 28 853 | <u>39 069</u> 28 853 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 580</u> 28 058 | <u>40 669</u> 37 988 | <u>39 069</u> 28 853 | <u>36 435</u> 28 853 | <u>39 069</u> 28 853 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 883</u> 28 357 | <u>41 079</u> 38 392 | <u>39 381</u> 29 160 | <u>36 747</u> 29 160 | <u>39 381</u> 29 160 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 509</u> 28 973 | <u>41 927</u> 39 227 | <u>40 025</u> 29 794 | <u>37 391</u> 29 794 | <u>40 025</u> 29 794 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 833</u> 29 291 | <u>42 365</u> 39 658 | <u>40 357</u> 30 122 | <u>37 724</u> 30 122 | <u>40 357</u> 30 122 |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 | | | | | | | |

| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 284</u> 27 455 | <u>40 522</u> 37 532 | <u>39 377</u> 29 397 | <u>36 810</u> 29 397 | <u>39 377</u> 29 397 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 248</u> 27 732 | <u>40 591</u> 37 911 | <u>39 923</u> 29 694 | <u>37 290</u> 29 694 | <u>39 923</u> 29 694 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 829</u> 28 304 | <u>41 385</u> 38 693 | <u>40 545</u> 30 307 | <u>37 912</u> 30 307 | <u>40 545</u> 30 307 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 129</u> 28 599 | <u>41 794</u> 39 096 | <u>40 866</u> 30 622 | <u>38 232</u> 30 622 | <u>40 866</u> 30 622 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 248</u> 27 732 | <u>40 591</u> 37 911 | <u>39 923</u> 29 694 | <u>37 290</u> 29 694 | <u>39 923</u> 29 694 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 536</u> 28 015 | <u>40 984</u> 38 298 | <u>40 231</u> 29 997 | <u>37 597</u> 29 997 | <u>40 231</u> 29 997 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 129</u> 28 599 | <u>41 794</u> 39 096 | <u>40 866</u> 30 622 | <u>38 232</u> 30 622 | <u>40 866</u> 30 622 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 435</u> 28 900 | <u>42 212</u> 39 508 | <u>41 193</u> 30 945 | <u>38 560</u> 30 945 | <u>41 193</u> 30 945 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 435</u> 28 900 | <u>42 212</u> 39 508 | <u>41 193</u> 30 945 | <u>38 560</u> 30 945 | <u>41 193</u> 30 945 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 747</u> 29 207 | <u>42 639</u> 39 928 | <u>41 528</u> 31 274 | <u>38 894</u> 31 274 | <u>41 528</u> 31 274 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 392</u> 29 842 | <u>43 521</u> 40 796 | <u>42 218</u> 31 954 | <u>39 585</u> 31 954 | <u>42 218</u> 31 954 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 725</u> 30 170 | <u>43 977</u> 41 244 | <u>42 575</u> 32 305 | <u>39 942</u> 32 305 | <u>42 575</u> 32 305 |
| 212-101-1500 | 3,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1501 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 764</u> 18 085 | <u>24 599</u> 21 859 | <u>25 919</u> 16 151 | <u>23 351</u> 16 151 | <u>25 919</u> 16 151 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 682</u> 18 989 | <u>25 987</u> 23 225 | <u>26 739</u> 16 958 | <u>24 172</u> 16 958 | <u>26 739</u> 16 958 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>22 647</u> 19 938 | <u>28 300</u> 25 503 | <u>27 653</u> 17 857 | <u>25 085</u> 17 857 | <u>27 653</u> 17 857 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 535</u> 20 140 | <u>28 245</u> 25 760 | <u>28 080</u> 18 038 | <u>25 446</u> 18 038 | <u>28 080</u> 18 038 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 744</u> 20 345 | <u>28 512</u> 26 023 | <u>28 267</u> 18 222 | <u>25 633</u> 18 222 | <u>28 267</u> 18 222 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 957</u> 20 555 | <u>28 785</u> 26 291 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>25 824</u> 18 409 | <u>28 458</u> 18 409 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 396</u> 20 988 | <u>29 347</u> 26 845 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>26 218</u> 18 797 | <u>28 851</u> 18 797 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 623</u> 21 211 | <u>29 637</u> 27 130 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>26 421</u> 18 997 | <u>29 055</u> 18 997 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 744</u> 20 345 | <u>28 512</u> 26 023 | <u>28 267</u> 18 222 | <u>25 633</u> 18 222 | <u>28 267</u> 18 222 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 957</u> 20 555 | <u>28 785</u> 26 291 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>25 824</u> 18 409 | <u>28 458</u> 18 409 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 174</u> 20 769 | <u>29 063</u> 26 565 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>26 019</u> 18 601 | <u>28 652</u> 18 601 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 623</u> 21 211 | <u>29 637</u> 27 130 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>26 421</u> 18 997 | <u>29 055</u> 18 997 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 855</u> 21 439 | <u>29 933</u> 27 422 | <u>29 262</u> 19 201 | <u>26 629</u> 19 201 | <u>29 262</u> 19 201 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 957</u> 20 555 | <u>28 785</u> 26 291 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>25 824</u> 18 409 | <u>28 458</u> 18 409 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 174</u> 20 769 | <u>29 063</u> 26 565 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>26 019</u> 18 601 | <u>28 652</u> 18 601 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 396</u> 20 988 | <u>29 347</u> 26 845 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>26 218</u> 18 797 | <u>28 851</u> 18 797 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 855</u> 21 439 | <u>29 933</u> 27 422 | <u>29 262</u> 19 201 | <u>26 629</u> 19 201 | <u>29 262</u> 19 201 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 092</u> 21 672 | <u>30 236</u> 27 720 | <u>29 474</u> 19 410 | <u>26 841</u> 19 410 | <u>29 474</u> 19 410 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 174</u> 20 769 | <u>29 063</u> 26 565 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>26 019</u> 18 601 | <u>28 652</u> 18 601 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 396</u> 20 988 | <u>29 347</u> 26 845 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>26 218</u> 18 797 | <u>28 851</u> 18 797 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 623</u> 21 211 | <u>29 637</u> 27 130 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>26 421</u> 18 997 | <u>29 055</u> 18 997 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 092</u> 21 672 | <u>30 236</u> 27 720 | <u>29 474</u> 19 410 | <u>26 841</u> 19 410 | <u>29 474</u> 19 410 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 334</u> 21 910 | <u>30 546</u> 28 025 | <u>29 691</u> 19 623 | <u>27 057</u> 19 623 | <u>29 691</u> 19 623 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 568</u> 20 845 | <u>29 873</u> 27 051 | <u>28 530</u> 18 720 | <u>25 962</u> 18 720 | <u>28 530</u> 18 720 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 465</u> 21 055 | <u>29 834</u> 27 324 | <u>28 965</u> 18 909 | <u>26 332</u> 18 909 | <u>28 965</u> 18 909 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 683</u> 21 270 | <u>30 117</u> 27 603 | <u>29 162</u> 19 102 | <u>26 528</u> 19 102 | <u>29 162</u> 19 102 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 906</u> 21 489 | <u>30 406</u> 27 887 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>26 728</u> 19 299 | <u>29 362</u> 19 299 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 366</u> 21 942 | <u>31 003</u> 28 475 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>27 141</u> 19 706 | <u>29 774</u> 19 706 |

| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 603</u> 22 175 | <u>31 311</u> 28 778 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>27 354</u> 19 915 | <u>29 987</u> 19 915 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 683</u> 21 270 | <u>30 117</u> 27 603 | <u>29 162</u> 19 102 | <u>26 528</u> 19 102 | <u>29 162</u> 19 102 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 906</u> 21 489 | <u>30 406</u> 27 887 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>26 728</u> 19 299 | <u>29 362</u> 19 299 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 133</u> 21 713 | <u>30 701</u> 28 178 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>26 932</u> 19 500 | <u>29 566</u> 19 500 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 603</u> 22 175 | <u>31 311</u> 28 778 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>27 354</u> 19 915 | <u>29 987</u> 19 915 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 845</u> 22 414 | <u>31 625</u> 29 087 | <u>30 205</u> 20 129 | <u>27 571</u> 20 129 | <u>30 205</u> 20 129 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 906</u> 21 489 | <u>30 406</u> 27 887 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>26 728</u> 19 299 | <u>29 362</u> 19 299 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 133</u> 21 713 | <u>30 701</u> 28 178 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>26 932</u> 19 500 | <u>29 566</u> 19 500 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 366</u> 21 942 | <u>31 003</u> 28 475 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>27 141</u> 19 706 | <u>29 774</u> 19 706 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 845</u> 22 414 | <u>31 625</u> 29 087 | <u>30 205</u> 20 129 | <u>27 571</u> 20 129 | <u>30 205</u> 20 129 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 093</u> 22 657 | <u>31 946</u> 29 403 | <u>30 427</u> 20 348 | <u>27 794</u> 20 348 | <u>30 427</u> 20 348 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 133</u> 21 713 | <u>30 701</u> 28 178 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>26 932</u> 19 500 | <u>29 566</u> 19 500 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 366</u> 21 942 | <u>31 003</u> 28 475 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>27 141</u> 19 706 | <u>29 774</u> 19 706 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 603</u> 22 175 | <u>31 311</u> 28 778 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>27 354</u> 19 915 | <u>29 987</u> 19 915 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 093</u> 22 657 | <u>31 946</u> 29 403 | <u>30 427</u> 20 348 | <u>27 794</u> 20 348 | <u>30 427</u> 20 348 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 345</u> 22 906 | <u>32 274</u> 29 726 | <u>30 654</u> 20 572 | <u>28 021</u> 20 572 | <u>30 654</u> 20 572 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 397</u> 21 660 | <u>29 873</u> 27 051 | <u>28 832</u> 19 018 | <u>26 264</u> 19 018 | <u>28 832</u> 19 018 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 302</u> 21 879 | <u>29 834</u> 27 324 | <u>29 271</u> 19 210 | <u>26 637</u> 19 210 | <u>29 271</u> 19 210 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 529</u> 22 103 | <u>30 117</u> 27 603 | <u>29 470</u> 19 406 | <u>26 837</u> 19 406 | <u>29 470</u> 19 406 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 760</u> 22 330 | <u>30 406</u> 27 887 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>27 040</u> 19 606 | <u>29 673</u> 19 606 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 238</u> 22 800 | <u>31 003</u> 28 475 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>27 459</u> 20 019 | <u>30 093</u> 20 019 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 484</u> 23 043 | <u>31 311</u> 28 778 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>27 676</u> 20 232 | <u>30 309</u> 20 232 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 529</u> 22 103 | <u>30 117</u> 27 603 | <u>29 470</u> 19 406 | <u>26 837</u> 19 406 | <u>29 470</u> 19 406 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 760</u> 22 330 | <u>30 406</u> 27 887 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>27 040</u> 19 606 | <u>29 673</u> 19 606 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 997</u> 22 563 | <u>30 701</u> 28 178 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>27 247</u> 19 810 | <u>29 881</u> 19 810 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 484</u> 23 043 | <u>31 311</u> 28 778 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>27 676</u> 20 232 | <u>30 309</u> 20 232 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 736</u> 23 291 | <u>31 625</u> 29 087 | <u>30 530</u> 20 449 | <u>27 897</u> 20 449 | <u>30 530</u> 20 449 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 760</u> 22 330 | <u>30 406</u> 27 887 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>27 040</u> 19 606 | <u>29 673</u> 19 606 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 997</u> 22 563 | <u>30 701</u> 28 178 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>27 247</u> 19 810 | <u>29 881</u> 19 810 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 238</u> 22 800 | <u>31 003</u> 28 475 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>27 459</u> 20 019 | <u>30 093</u> 20 019 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 736</u> 23 291 | <u>31 625</u> 29 087 | <u>30 530</u> 20 449 | <u>27 897</u> 20 449 | <u>30 530</u> 20 449 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 993</u> 23 544 | <u>31 946</u> 29 403 | <u>30 756</u> 20 672 | <u>28 122</u> 20 672 | <u>30 756</u> 20 672 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 997</u> 22 563 | <u>30 701</u> 28 178 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>27 247</u> 19 810 | <u>29 881</u> 19 810 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 238</u> 22 800 | <u>31 003</u> 28 475 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>27 459</u> 20 019 | <u>30 093</u> 20 019 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 484</u> 23 043 | <u>31 311</u> 28 778 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>27 676</u> 20 232 | <u>30 309</u> 20 232 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 993</u> 23 544 | <u>31 946</u> 29 403 | <u>30 756</u> 20 672 | <u>28 122</u> 20 672 | <u>30 756</u> 20 672 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 256</u> 23 803 | <u>32 274</u> 29 726 | <u>30 987</u> 20 899 | <u>28 353</u> 20 899 | <u>30 987</u> 20 899 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 489</u> 21 751 | <u>30 429</u> 27 597 | <u>29 830</u> 20 000 | <u>27 262</u> 20 000 | <u>29 830</u> 20 000 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 395</u> 21 971 | <u>30 395</u> 27 876 | <u>30 279</u> 20 202 | <u>27 645</u> 20 202 | <u>30 279</u> 20 202 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 623</u> 22 195 | <u>30 684</u> 28 161 | <u>30 488</u> 20 408 | <u>27 855</u> 20 408 | <u>30 488</u> 20 408 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 855</u> 22 424 | <u>30 979</u> 28 451 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>28 069</u> 20 619 | <u>30 702</u> 20 619 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 335</u> 22 896 | <u>31 587</u> 29 050 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>28 510</u> 21 053 | <u>31 143</u> 21 053 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 582</u> 23 139 | <u>31 901</u> 29 359 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>28 737</u> 21 277 | <u>31 371</u> 21 277 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 623</u> 22 195 | <u>30 684</u> 28 161 | <u>30 488</u> 20 408 | <u>27 855</u> 20 408 | <u>30 488</u> 20 408 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 855</u> 22 424 | <u>30 979</u> 28 451 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>28 069</u> 20 619 | <u>30 702</u> 20 619 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 093</u> 22 657 | <u>31 280</u> 28 747 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>28 287</u> 20 833 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 582</u> 23 139 | <u>31 901</u> 29 359 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>28 737</u> 21 277 | <u>31 371</u> 21 277 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 835</u> 23 388 | <u>32 222</u> 29 675 | <u>31 603</u> 21 505 | <u>28 970</u> 21 505 | <u>31 603</u> 21 505 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 855</u> 22 424 | <u>30 979</u> 28 451 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>28 069</u> 20 619 | <u>30 702</u> 20 619 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 093</u> 22 657 | <u>31 280</u> 28 747 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>28 287</u> 20 833 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 335</u> 22 896 | <u>31 587</u> 29 050 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>28 510</u> 21 053 | <u>31 143</u> 21 053 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 835</u> 23 388 | <u>32 222</u> 29 675 | <u>31 603</u> 21 505 | <u>28 970</u> 21 505 | <u>31 603</u> 21 505 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 093</u> 23 642 | <u>32 550</u> 29 997 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>29 207</u> 21 739 | <u>31 841</u> 21 739 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 093</u> 22 657 | <u>31 280</u> 28 747 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>28 287</u> 20 833 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 335</u> 22 896 | <u>31 587</u> 29 050 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>28 510</u> 21 053 | <u>31 143</u> 21 053 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 582</u> 23 139 | <u>31 901</u> 29 359 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>28 737</u> 21 277 | <u>31 371</u> 21 277 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 093</u> 23 642 | <u>32 550</u> 29 997 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>29 207</u> 21 739 | <u>31 841</u> 21 739 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 357</u> 23 902 | <u>32 885</u> 30 327 | <u>32 083</u> 21 978 | <u>29 450</u> 21 978 | <u>32 083</u> 21 978 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 093</u> 23 642 | <u>32 550</u> 29 997 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>29 207</u> 21 739 | <u>31 841</u> 21 739 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 357</u> 23 902 | <u>32 885</u> 30 327 | <u>32 083</u> 21 978 | <u>29 450</u> 21 978 | <u>32 083</u> 21 978 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 627</u> 24 168 | <u>33 227</u> 30 664 | <u>32 331</u> 22 222 | <u>29 698</u> 22 222 | <u>32 331</u> 22 222 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 903</u> 24 439 | <u>33 577</u> 31 008 | <u>32 585</u> 22 472 | <u>29 952</u> 22 472 | <u>32 585</u> 22 472 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 474</u> 25 001 | <u>34 301</u> 31 721 | <u>33 110</u> 22 989 | <u>30 476</u> 22 989 | <u>33 110</u> 22 989 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 410</u> 22 657 | <u>32 002</u> 29 146 | <u>30 737</u> 20 893 | <u>28 169</u> 20 893 | <u>30 737</u> 20 893 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 325</u> 22 886 | <u>31 984</u> 29 440 | <u>31 195</u> 21 104 | <u>28 562</u> 21 104 | <u>31 195</u> 21 104 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 562</u> 23 120 | <u>32 289</u> 29 741 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>28 780</u> 21 319 | <u>31 414</u> 21 319 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 052</u> 23 601 | <u>32 919</u> 30 360 | <u>31 865</u> 21 763 | <u>29 232</u> 21 763 | <u>31 865</u> 21 763 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 304</u> 23 850 | <u>33 243</u> 30 680 | <u>32 098</u> 21 992 | <u>29 464</u> 21 992 | <u>32 098</u> 21 992 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 325</u> 22 886 | <u>31 984</u> 29 440 | <u>31 195</u> 21 104 | <u>28 562</u> 21 104 | <u>31 195</u> 21 104 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 562</u> 23 120 | <u>32 289</u> 29 741 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>28 780</u> 21 319 | <u>31 414</u> 21 319 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 804</u> 23 358 | <u>32 601</u> 30 047 | <u>31 637</u> 21 539 | <u>29 004</u> 21 539 | <u>31 637</u> 21 539 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 304</u> 23 850 | <u>33 243</u> 30 680 | <u>32 098</u> 21 992 | <u>29 464</u> 21 992 | <u>32 098</u> 21 992 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 562</u> 24 104 | <u>33 575</u> 31 006 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>29 702</u> 22 226 | <u>32 336</u> 22 226 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 562</u> 23 120 | <u>32 289</u> 29 741 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>28 780</u> 21 319 | <u>31 414</u> 21 319 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 804</u> 23 358 | <u>32 601</u> 30 047 | <u>31 637</u> 21 539 | <u>29 004</u> 21 539 | <u>31 637</u> 21 539 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 052</u> 23 601 | <u>32 919</u> 30 360 | <u>31 865</u> 21 763 | <u>29 232</u> 21 763 | <u>31 865</u> 21 763 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 562</u> 24 104 | <u>33 575</u> 31 006 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>29 702</u> 22 226 | <u>32 336</u> 22 226 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 825</u> 24 363 | <u>33 914</u> 31 339 | <u>32 578</u> 22 465 | <u>29 945</u> 22 465 | <u>32 578</u> 22 465 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 562</u> 24 104 | <u>33 575</u> 31 006 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>29 702</u> 22 226 | <u>32 336</u> 22 226 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 825</u> 24 363 | <u>33 914</u> 31 339 | <u>32 578</u> 22 465 | <u>29 945</u> 22 465 | <u>32 578</u> 22 465 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 094</u> 24 628 | <u>34 260</u> 31 680 | <u>32 827</u> 22 710 | <u>30 193</u> 22 710 | <u>32 827</u> 22 710 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 369</u> 24 898 | <u>34 613</u> 32 028 | <u>33 080</u> 22 959 | <u>30 447</u> 22 959 | <u>33 080</u> 22 959 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 938</u> 25 458 | <u>35 345</u> 32 748 | <u>33 604</u> 23 475 | <u>30 971</u> 23 475 | <u>33 604</u> 23 475 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 330</u> 23 564 | <u>33 575</u> 30 694 | <u>31 735</u> 21 875 | <u>29 167</u> 21 875 | <u>31 735</u> 21 875 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 255</u> 23 802 | <u>33 573</u> 31 004 | <u>32 203</u> 22 096 | <u>29 570</u> 22 096 | <u>32 203</u> 22 096 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 502</u> 24 045 | <u>33 894</u> 31 320 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>29 799</u> 22 321 | <u>32 432</u> 22 321 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 011</u> 24 545 | <u>34 557</u> 31 973 | <u>32 905</u> 22 786 | <u>30 271</u> 22 786 | <u>32 905</u> 22 786 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 273</u> 24 804 | <u>34 899</u> 32 310 | <u>33 148</u> 23 026 | <u>30 515</u> 23 026 | <u>33 148</u> 23 026 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 255</u> 23 802 | <u>33 573</u> 31 004 | <u>32 203</u> 22 096 | <u>29 570</u> 22 096 | <u>32 203</u> 22 096 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 502</u> 24 045 | <u>33 894</u> 31 320 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>29 799</u> 22 321 | <u>32 432</u> 22 321 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 754</u> 24 292 | <u>34 222</u> 31 643 | <u>32 666</u> 22 552 | <u>30 033</u> 22 552 | <u>32 666</u> 22 552 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 273</u> 24 804 | <u>34 899</u> 32 310 | <u>33 148</u> 23 026 | <u>30 515</u> 23 026 | <u>33 148</u> 23 026 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 541</u> 25 068 | <u>35 248</u> 32 653 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>30 764</u> 23 271 | <u>33 397</u> 23 271 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 502</u> 24 045 | <u>33 894</u> 31 320 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>29 799</u> 22 321 | <u>32 432</u> 22 321 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 754</u> 24 292 | <u>34 222</u> 31 643 | <u>32 666</u> 22 552 | <u>30 033</u> 22 552 | <u>32 666</u> 22 552 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 011</u> 24 545 | <u>34 557</u> 31 973 | <u>32 905</u> 22 786 | <u>30 271</u> 22 786 | <u>32 905</u> 22 786 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 541</u> 25 068 | <u>35 248</u> 32 653 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>30 764</u> 23 271 | <u>33 397</u> 23 271 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 815</u> 25 337 | <u>35 605</u> 33 004 | <u>33 651</u> 23 522 | <u>31 018</u> 23 522 | <u>33 651</u> 23 522 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 541</u> 25 068 | <u>35 248</u> 32 653 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>30 764</u> 23 271 | <u>33 397</u> 23 271 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 815</u> 25 337 | <u>35 605</u> 33 004 | <u>33 651</u> 23 522 | <u>31 018</u> 23 522 | <u>33 651</u> 23 522 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 095</u> 25 613 | <u>35 970</u> 33 363 | <u>33 911</u> 23 777 | <u>31 278</u> 23 777 | <u>33 911</u> 23 777 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 381</u> 25 894 | <u>36 342</u> 33 730 | <u>34 177</u> 24 038 | <u>31 543</u> 24 038 | <u>34 177</u> 24 038 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 972</u> 26 476 | <u>37 112</u> 34 488 | <u>34 726</u> 24 579 | <u>32 092</u> 24 579 | <u>34 726</u> 24 579 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 251</u> 24 470 | <u>35 333</u> 32 425 | <u>32 854</u> 22 976 | <u>30 286</u> 22 976 | <u>32 854</u> 22 976 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 185</u> 24 717 | <u>35 349</u> 32 752 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>30 700</u> 23 208 | <u>33 333</u> 23 208 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 703</u> 25 227 | <u>36 035</u> 33 427 | <u>33 819</u> 23 687 | <u>31 186</u> 23 687 | <u>33 819</u> 23 687 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 970</u> 25 490 | <u>36 389</u> 33 776 | <u>34 070</u> 23 934 | <u>31 437</u> 23 934 | <u>34 070</u> 23 934 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 185</u> 24 717 | <u>35 349</u> 32 752 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>30 700</u> 23 208 | <u>33 333</u> 23 208 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 442</u> 24 969 | <u>35 688</u> 33 086 | <u>33 574</u> 23 445 | <u>30 940</u> 23 445 | <u>33 574</u> 23 445 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 970</u> 25 490 | <u>36 389</u> 33 776 | <u>34 070</u> 23 934 | <u>31 437</u> 23 934 | <u>34 070</u> 23 934 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 243</u> 25 758 | <u>36 750</u> 34 131 | <u>34 326</u> 24 185 | <u>31 693</u> 24 185 | <u>34 326</u> 24 185 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 243</u> 25 758 | <u>36 750</u> 34 131 | <u>34 326</u> 24 185 | <u>31 693</u> 24 185 | <u>34 326</u> 24 185 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 521</u> 26 032 | <u>37 119</u> 34 494 | <u>34 587</u> 24 443 | <u>31 954</u> 24 443 | <u>34 587</u> 24 443 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 096</u> 26 598 | <u>37 881</u> 35 244 | <u>35 127</u> 24 974 | <u>32 494</u> 24 974 | <u>35 127</u> 24 974 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 393</u> 26 890 | <u>38 274</u> 35 631 | <u>35 406</u> 25 249 | <u>32 773</u> 25 249 | <u>35 406</u> 25 249 |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 251</u> 24 470 | <u>35 333</u> 32 425 | <u>32 854</u> 22 976 | <u>30 286</u> 22 976 | <u>32 854</u> 22 976 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 172</u> 25 376 | <u>36 629</u> 33 700 | <u>34 789</u> 24 881 | <u>32 221</u> 24 881 | <u>34 789</u> 24 881 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 115</u> 25 633 | <u>36 657</u> 34 040 | <u>35 288</u> 25 132 | <u>32 655</u> 25 132 | <u>35 288</u> 25 132 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 652</u> 26 161 | <u>37 371</u> 34 742 | <u>35 814</u> 25 650 | <u>33 181</u> 25 650 | <u>35 814</u> 25 650 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 929</u> 26 434 | <u>37 738</u> 35 104 | <u>36 086</u> 25 918 | <u>33 452</u> 25 918 | <u>36 086</u> 25 918 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 115</u> 25 633 | <u>36 657</u> 34 040 | <u>35 288</u> 25 132 | <u>32 655</u> 25 132 | <u>35 288</u> 25 132 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 381</u> 25 894 | <u>37 010</u> 34 387 | <u>35 549</u> 25 389 | <u>32 915</u> 25 389 | <u>35 549</u> 25 389 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 929</u> 26 434 | <u>37 738</u> 35 104 | <u>36 086</u> 25 918 | <u>33 452</u> 25 918 | <u>36 086</u> 25 918 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 212</u> 26 712 | <u>38 114</u> 35 473 | <u>36 363</u> 26 190 | <u>33 730</u> 26 190 | <u>36 363</u> 26 190 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 212</u> 26 712 | <u>38 114</u> 35 473 | <u>36 363</u> 26 190 | <u>33 730</u> 26 190 | <u>36 363</u> 26 190 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 501</u> 26 996 | <u>38 497</u> 35 851 | <u>36 646</u> 26 469 | <u>34 013</u> 26 469 | <u>36 646</u> 26 469 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 097</u> 27 583 | <u>39 289</u> 36 630 | <u>37 231</u> 27 045 | <u>34 597</u> 27 045 | <u>37 231</u> 27 045 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 405</u> 27 886 | <u>39 698</u> 37 033 | <u>37 533</u> 27 342 | <u>34 899</u> 27 342 | <u>37 533</u> 27 342 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 945</u> 26 138 | <u>37 998</u> 35 048 | <u>36 452</u> 26 518 | <u>33 884</u> 26 518 | <u>36 452</u> 26 518 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 897</u> 26 402 | <u>38 041</u> 35 402 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>34 334</u> 26 786 | <u>36 968</u> 26 786 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 450</u> 26 946 | <u>38 782</u> 36 132 | <u>37 529</u> 27 338 | <u>34 896</u> 27 338 | <u>37 529</u> 27 338 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 735</u> 27 227 | <u>39 165</u> 36 508 | <u>37 818</u> 27 623 | <u>35 185</u> 27 623 | <u>37 818</u> 27 623 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 897</u> 26 402 | <u>38 041</u> 35 402 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>34 334</u> 26 786 | <u>36 968</u> 26 786 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 170</u> 26 671 | <u>38 408</u> 35 763 | <u>37 246</u> 27 059 | <u>34 612</u> 27 059 | <u>37 246</u> 27 059 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 735</u> 27 227 | <u>39 165</u> 36 508 | <u>37 818</u> 27 623 | <u>35 185</u> 27 623 | <u>37 818</u> 27 623 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 026</u> 27 513 | <u>39 555</u> 36 892 | <u>38 114</u> 27 914 | <u>35 480</u> 27 914 | <u>38 114</u> 27 914 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 026</u> 27 513 | <u>39 555</u> 36 892 | <u>38 114</u> 27 914 | <u>35 480</u> 27 914 | <u>38 114</u> 27 914 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 323</u> 27 806 | <u>39 954</u> 37 285 | <u>38 415</u> 28 210 | <u>35 782</u> 28 210 | <u>38 415</u> 28 210 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 938</u> 28 410 | <u>40 778</u> 38 095 | <u>39 039</u> 28 824 | <u>36 405</u> 28 824 | <u>39 039</u> 28 824 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 255</u> 28 723 | <u>41 203</u> 38 514 | <u>39 360</u> 29 141 | <u>36 727</u> 29 141 | <u>39 360</u> 29 141 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 742</u> 26 922 | <u>39 422</u> 36 450 | <u>37 571</u> 27 619 | <u>35 003</u> 27 619 | <u>37 571</u> 27 619 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 701</u> 27 194 | <u>39 480</u> 36 818 | <u>38 098</u> 27 898 | <u>35 465</u> 27 898 | <u>38 098</u> 27 898 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 271</u> 27 754 | <u>40 251</u> 37 577 | <u>38 682</u> 28 473 | <u>36 049</u> 28 473 | <u>38 682</u> 28 473 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 565</u> 28 043 | <u>40 649</u> 37 968 | <u>38 984</u> 28 770 | <u>36 350</u> 28 770 | <u>38 984</u> 28 770 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 701</u> 27 194 | <u>39 480</u> 36 818 | <u>38 098</u> 27 898 | <u>35 465</u> 27 898 | <u>38 098</u> 27 898 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 983</u> 27 471 | <u>39 861</u> 37 194 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>35 754</u> 28 183 | <u>38 387</u> 28 183 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 565</u> 28 043 | <u>40 649</u> 37 968 | <u>38 984</u> 28 770 | <u>36 350</u> 28 770 | <u>38 984</u> 28 770 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 865</u> 28 339 | <u>41 055</u> 38 368 | <u>39 291</u> 29 073 | <u>36 658</u> 29 073 | <u>39 291</u> 29 073 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 865</u> 28 339 | <u>41 055</u> 38 368 | <u>39 291</u> 29 073 | <u>36 658</u> 29 073 | <u>39 291</u> 29 073 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 171</u> 28 640 | <u>41 469</u> 38 776 | <u>39 606</u> 29 382 | <u>36 972</u> 29 382 | <u>39 606</u> 29 382 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 804</u> 29 263 | <u>42 326</u> 39 619 | <u>40 255</u> 30 021 | <u>37 621</u> 30 021 | <u>40 255</u> 30 021 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 130</u> 29 584 | <u>42 768</u> 40 055 | <u>40 590</u> 30 351 | <u>37 956</u> 30 351 | <u>40 590</u> 30 351 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 563</u> 27 729 | <u>40 904</u> 37 908 | <u>39 645</u> 29 660 | <u>37 077</u> 29 660 | <u>39 645</u> 29 660 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 530</u> 28 009 | <u>40 976</u> 38 291 | <u>40 193</u> 29 960 | <u>37 559</u> 29 960 | <u>40 193</u> 29 960 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 117</u> 28 587 | <u>41 778</u> 39 080 | <u>40 821</u> 30 578 | <u>38 187</u> 30 578 | <u>40 821</u> 30 578 |

| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 420</u> 28 885 | <u>42 192</u> 39 487 | <u>41 144</u> 30 896 | <u>38 511</u> 30 896 | <u>41 144</u> 30 896 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 530</u> 28 009 | <u>40 976</u> 38 291 | <u>40 193</u> 29 960 | <u>37 559</u> 29 960 | <u>40 193</u> 29 960 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 821</u> 28 295 | <u>41 373</u> 38 681 | <u>40 504</u> 30 266 | <u>37 870</u> 30 266 | <u>40 504</u> 30 266 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 420</u> 28 885 | <u>42 192</u> 39 487 | <u>41 144</u> 30 896 | <u>38 511</u> 30 896 | <u>41 144</u> 30 896 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 728</u> 29 189 | <u>42 614</u> 39 903 | <u>41 475</u> 31 221 | <u>38 841</u> 31 221 | <u>41 475</u> 31 221 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 728</u> 29 189 | <u>42 614</u> 39 903 | <u>41 475</u> 31 221 | <u>38 841</u> 31 221 | <u>41 475</u> 31 221 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 044</u> 29 499 | <u>43 045</u> 40 327 | <u>41 812</u> 31 554 | <u>39 179</u> 31 554 | <u>41 812</u> 31 554 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 695</u> 30 141 | <u>43 936</u> 41 204 | <u>42 509</u> 32 240 | <u>39 875</u> 32 240 | <u>42 509</u> 32 240 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 032</u> 30 472 | <u>44 396</u> 41 657 | <u>42 869</u> 32 594 | <u>40 235</u> 32 594 | <u>42 869</u> 32 594 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 793</u> 17 995 | <u>27 793</u> 17 995 | <u>27 793</u> 17 995 | <u>25 234</u> 17 817 | <u>25 719</u> 15 954 |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0201 | 7473-2010 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 707</u> 18 895 | <u>28 707</u> 18 895 | <u>28 707</u> 18 895 | <u>26 139</u> 18 707 | <u>26 529</u> 16 752 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 7,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 666</u> 19 839 | <u>29 666</u> 19 839 | <u>29 666</u> 19 839 | <u>27 089</u> 19 643 | <u>27 380</u> 17 589 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 114</u> 20 040 | <u>30 114</u> 20 040 | <u>30 114</u> 20 040 | <u>27 474</u> 19 841 | <u>27 805</u> 17 767 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>27 680</u> 20 044 | <u>27 989</u> 17 948 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>27 890</u> 20 250 | <u>28 177</u> 18 133 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>28 323</u> 20 677 | <u>28 565</u> 18 515 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>28 546</u> 20 897 | <u>28 765</u> 18 712 |

| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>27 680</u> 20 044 | <u>27 989</u> 17 948 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>27 890</u> 20 250 | <u>28 177</u> 18 133 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>28 104</u> 20 461 | <u>28 369</u> 18 322 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>28 546</u> 20 897 | <u>28 765</u> 18 712 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>28 775</u> 21 121 | <u>28 969</u> 18 913 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>27 890</u> 20 250 | <u>28 177</u> 18 133 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>28 104</u> 20 461 | <u>28 369</u> 18 322 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>28 323</u> 20 677 | <u>28 565</u> 18 515 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>28 775</u> 21 121 | <u>28 969</u> 18 913 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>29 008</u> 21 351 | <u>29 178</u> 19 119 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>28 104</u> 20 461 | <u>28 369</u> 18 322 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>28 323</u> 20 677 | <u>28 565</u> 18 515 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>28 546</u> 20 897 | <u>28 765</u> 18 712 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>29 008</u> 21 351 | <u>29 178</u> 19 119 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 904</u> 21 801 | <u>31 904</u> 21 801 | <u>31 904</u> 21 801 | <u>29 246</u> 21 586 | <u>29 392</u> 19 329 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 583</u> 20 741 | <u>30 583</u> 20 741 | <u>30 583</u> 20 741 | <u>27 997</u> 20 536 | <u>28 318</u> 18 512 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 039</u> 20 951 | <u>31 039</u> 20 951 | <u>31 039</u> 20 951 | <u>28 390</u> 20 743 | <u>28 752</u> 18 699 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>28 605</u> 20 955 | <u>28 946</u> 18 890 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>28 825</u> 21 171 | <u>29 143</u> 19 084 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>29 278</u> 21 617 | <u>29 552</u> 19 486 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>29 511</u> 21 847 | <u>29 762</u> 19 694 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>28 605</u> 20 955 | <u>28 946</u> 18 890 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>28 825</u> 21 171 | <u>29 143</u> 19 084 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>29 049</u> 21 391 | <u>29 345</u> 19 283 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>29 511</u> 21 847 | <u>29 762</u> 19 694 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>29 750</u> 22 081 | <u>29 977</u> 19 905 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>28 825</u> 21 171 | <u>29 143</u> 19 084 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>29 049</u> 21 391 | <u>29 345</u> 19 283 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>29 278</u> 21 617 | <u>29 552</u> 19 486 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>29 750</u> 22 081 | <u>29 977</u> 19 905 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>29 994</u> 22 321 | <u>30 197</u> 20 122 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>29 049</u> 21 391 | <u>29 345</u> 19 283 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>29 278</u> 21 617 | <u>29 552</u> 19 486 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>29 511</u> 21 847 | <u>29 762</u> 19 694 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>29 994</u> 22 321 | <u>30 197</u> 20 122 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 911</u> 22 792 | <u>32 911</u> 22 792 | <u>32 911</u> 22 792 | <u>30 243</u> 22 567 | <u>30 422</u> 20 343 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 407</u> 21 553 | <u>31 407</u> 21 553 | <u>31 407</u> 21 553 | <u>28 813</u> 21 339 | <u>28 620</u> 18 810 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 872</u> 21 770 | <u>31 872</u> 21 770 | <u>31 872</u> 21 770 | <u>29 215</u> 21 555 | <u>29 057</u> 19 000 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>29 438</u> 21 775 | <u>29 254</u> 19 193 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>29 666</u> 21 999 | <u>29 455</u> 19 391 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>30 137</u> 22 462 | <u>29 870</u> 19 799 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>30 380</u> 22 701 | <u>30 084</u> 20 010 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>29 438</u> 21 775 | <u>29 254</u> 19 193 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>29 666</u> 21 999 | <u>29 455</u> 19 391 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>29 899</u> 22 228 | <u>29 660</u> 19 593 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>30 380</u> 22 701 | <u>30 084</u> 20 010 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>30 628</u> 22 945 | <u>30 302</u> 20 225 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>29 666</u> 21 999 | <u>29 455</u> 19 391 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>29 899</u> 22 228 | <u>29 660</u> 19 593 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>30 137</u> 22 462 | <u>29 870</u> 19 799 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>30 628</u> 22 945 | <u>30 302</u> 20 225 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>30 881</u> 23 195 | <u>30 526</u> 20 445 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>29 899</u> 22 228 | <u>29 660</u> 19 593 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>30 137</u> 22 462 | <u>29 870</u> 19 799 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>30 380</u> 22 701 | <u>30 084</u> 20 010 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>30 881</u> 23 195 | <u>30 526</u> 20 445 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 817</u> 23 684 | <u>33 817</u> 23 684 | <u>33 817</u> 23 684 | <u>31 140</u> 23 450 | <u>30 754</u> 20 670 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>28 904</u> 21 429 | <u>29 618</u> 19 792 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 965</u> 21 861 | <u>31 965</u> 21 861 | <u>31 965</u> 21 861 | <u>29 307</u> 21 645 | <u>30 065</u> 19 992 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>29 531</u> 21 866 | <u>30 272</u> 20 196 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>29 760</u> 22 091 | <u>30 484</u> 20 404 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>30 232</u> 22 556 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>30 476</u> 22 796 | <u>31 145</u> 21 055 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>29 531</u> 21 866 | <u>30 272</u> 20 196 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>29 760</u> 22 091 | <u>30 484</u> 20 404 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>29 994</u> 22 321 | <u>30 700</u> 20 616 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>30 476</u> 22 796 | <u>31 145</u> 21 055 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>30 725</u> 23 041 | <u>31 375</u> 21 281 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>29 760</u> 22 091 | <u>30 484</u> 20 404 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>29 994</u> 22 321 | <u>30 700</u> 20 616 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>30 232</u> 22 556 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>30 725</u> 23 041 | <u>31 375</u> 21 281 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>30 980</u> 23 292 | <u>31 610</u> 21 513 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>29 994</u> 22 321 | <u>30 700</u> 20 616 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>30 232</u> 22 556 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>30 476</u> 22 796 | <u>31 145</u> 21 055 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>30 980</u> 23 292 | <u>31 610</u> 21 513 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>31 240</u> 23 548 | <u>31 851</u> 21 749 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>30 980</u> 23 292 | <u>31 610</u> 21 513 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>31 240</u> 23 548 | <u>31 851</u> 21 749 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 186</u> 24 048 | <u>34 186</u> 24 048 | <u>34 186</u> 24 048 | <u>31 506</u> 23 810 | <u>32 096</u> 21 991 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 461</u> 24 318 | <u>34 461</u> 24 318 | <u>34 461</u> 24 318 | <u>31 777</u> 24 077 | <u>32 347</u> 22 238 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 028</u> 24 877 | <u>35 028</u> 24 877 | <u>35 028</u> 24 877 | <u>32 340</u> 24 631 | <u>32 867</u> 22 749 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>29 811</u> 22 321 | <u>30 495</u> 20 655 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>30 223</u> 22 547 | <u>30 951</u> 20 863 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>30 457</u> 22 777 | <u>31 167</u> 21 076 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>30 939</u> 23 251 | <u>31 613</u> 21 515 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>31 187</u> 23 496 | <u>31 843</u> 21 742 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>30 223</u> 22 547 | <u>30 951</u> 20 863 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>30 457</u> 22 777 | <u>31 167</u> 21 076 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>30 695</u> 23 012 | <u>31 388</u> 21 294 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>31 187</u> 23 496 | <u>31 843</u> 21 742 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>31 441</u> 23 746 | <u>32 078</u> 21 973 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>30 457</u> 22 777 | <u>31 167</u> 21 076 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>30 695</u> 23 012 | <u>31 388</u> 21 294 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>30 939</u> 23 251 | <u>31 613</u> 21 515 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>31 441</u> 23 746 | <u>32 078</u> 21 973 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>31 701</u> 24 002 | <u>32 318</u> 22 209 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>31 441</u> 23 746 | <u>32 078</u> 21 973 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>31 701</u> 24 002 | <u>32 318</u> 22 209 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 651</u> 24 505 | <u>34 651</u> 24 505 | <u>34 651</u> 24 505 | <u>31 966</u> 24 262 | <u>32 564</u> 22 451 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 924</u> 24 774 | <u>34 924</u> 24 774 | <u>34 924</u> 24 774 | <u>32 237</u> 24 529 | <u>32 814</u> 22 698 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 490</u> 25 331 | <u>35 490</u> 25 331 | <u>35 490</u> 25 331 | <u>32 797</u> 25 080 | <u>33 333</u> 23 208 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>30 718</u> 23 214 | <u>31 523</u> 21 667 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>31 139</u> 23 449 | <u>31 989</u> 21 886 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>31 382</u> 23 688 | <u>32 216</u> 22 109 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>31 884</u> 24 182 | <u>32 684</u> 22 569 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>32 142</u> 24 436 | <u>32 926</u> 22 807 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>31 139</u> 23 449 | <u>31 989</u> 21 886 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>31 382</u> 23 688 | <u>32 216</u> 22 109 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>31 630</u> 23 932 | <u>32 448</u> 22 337 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>32 142</u> 24 436 | <u>32 926</u> 22 807 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>32 406</u> 24 696 | <u>33 172</u> 23 050 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>31 382</u> 23 688 | <u>32 216</u> 22 109 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>31 630</u> 23 932 | <u>32 448</u> 22 337 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>31 884</u> 24 182 | <u>32 684</u> 22 569 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>32 406</u> 24 696 | <u>33 172</u> 23 050 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>32 676</u> 24 962 | <u>33 424</u> 23 297 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>32 406</u> 24 696 | <u>33 172</u> 23 050 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>32 676</u> 24 962 | <u>33 424</u> 23 297 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 647</u> 25 485 | <u>35 647</u> 25 485 | <u>35 647</u> 25 485 | <u>32 952</u> 25 233 | <u>33 681</u> 23 551 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>33 234</u> 25 510 | <u>33 944</u> 23 810 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 519</u> 26 344 | <u>36 519</u> 26 344 | <u>36 519</u> 26 344 | <u>33 816</u> 26 083 | <u>34 488</u> 24 345 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>31 625</u> 24 107 | <u>32 642</u> 22 768 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>32 055</u> 24 351 | <u>33 119</u> 22 998 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>32 566</u> 24 853 | <u>33 601</u> 23 472 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>32 829</u> 25 112 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>32 055</u> 24 351 | <u>33 119</u> 22 998 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>32 308</u> 24 599 | <u>33 358</u> 23 233 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>32 829</u> 25 112 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>33 097</u> 25 376 | <u>34 103</u> 23 966 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>33 097</u> 25 376 | <u>34 103</u> 23 966 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>33 371</u> 25 646 | <u>34 362</u> 24 221 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>33 938</u> 26 203 | <u>34 897</u> 24 748 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>34 230</u> 26 491 | <u>35 174</u> 25 020 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>31 625</u> 24 107 | <u>32 642</u> 22 768 |

| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>32 055</u> 24 351 | <u>33 119</u> 22 998 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>32 566</u> 24 853 | <u>33 601</u> 23 472 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>32 829</u> 25 112 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>32 055</u> 24 351 | <u>33 119</u> 22 998 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>32 308</u> 24 599 | <u>33 358</u> 23 233 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>32 829</u> 25 112 | <u>33 850</u> 23 717 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>33 097</u> 25 376 | <u>34 103</u> 23 966 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>33 097</u> 25 376 | <u>34 103</u> 23 966 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>33 371</u> 25 646 | <u>34 362</u> 24 221 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>33 938</u> 26 203 | <u>34 897</u> 24 748 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>34 230</u> 26 491 | <u>35 174</u> 25 020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 164</u> 25 250 | <u>35 164</u> 25 250 | <u>35 164</u> 25 250 | <u>32 532</u> 25 000 | <u>34 577</u> 24 673 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>32 972</u> 25 253 | <u>35 074</u> 24 922 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 201</u> 26 031 | <u>36 201</u> 26 031 | <u>36 201</u> 26 031 | <u>33 501</u> 25 773 | <u>35 596</u> 25 436 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>33 774</u> 26 042 | <u>35 865</u> 25 701 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>32 972</u> 25 253 | <u>35 074</u> 24 922 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>33 234</u> 25 510 | <u>35 333</u> 25 176 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>33 774</u> 26 042 | <u>35 865</u> 25 701 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>34 052</u> 26 316 | <u>36 140</u> 25 971 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>34 052</u> 26 316 | <u>36 140</u> 25 971 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 045</u> 26 862 | <u>37 045</u> 26 862 | <u>37 045</u> 26 862 | <u>34 336</u> 26 596 | <u>36 421</u> 26 247 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 638</u> 27 446 | <u>37 638</u> 27 446 | <u>37 638</u> 27 446 | <u>34 924</u> 27 174 | <u>37 001</u> 26 818 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 945</u> 27 747 | <u>37 945</u> 27 747 | <u>37 945</u> 27 747 | <u>35 227</u> 27 473 | <u>37 300</u> 27 113 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 35 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 933</u> 26 008 | <u>35 933</u> 26 008 | <u>35 933</u> 26 008 | <u>33 294</u> 25 750 | <u>36 240</u> 26 310 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>33 741</u> 26 010 | <u>36 754</u> 26 575 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 994</u> 26 812 | <u>36 994</u> 26 812 | <u>36 994</u> 26 812 | <u>34 286</u> 26 546 | <u>37 311</u> 27 123 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>34 567</u> 26 823 | <u>37 598</u> 27 406 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>33 741</u> 26 010 | <u>36 754</u> 26 575 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 716</u> 26 538 | <u>36 716</u> 26 538 | <u>36 716</u> 26 538 | <u>34 011</u> 26 276 | <u>37 030</u> 26 846 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>34 567</u> 26 823 | <u>37 598</u> 27 406 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>34 854</u> 27 105 | <u>37 891</u> 27 694 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>34 854</u> 27 105 | <u>37 891</u> 27 694 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 864</u> 27 668 | <u>37 864</u> 27 668 | <u>37 864</u> 27 668 | <u>35 147</u> 27 394 | <u>38 190</u> 27 989 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 475</u> 28 269 | <u>38 475</u> 28 269 | <u>38 475</u> 28 269 | <u>35 752</u> 27 989 | <u>38 808</u> 28 597 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 791</u> 28 580 | <u>38 791</u> 28 580 | <u>38 791</u> 28 580 | <u>36 065</u> 28 297 | <u>39 128</u> 28 912 |
| 212-101-1300 | 7473-2010 40 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 726</u> 26 788 | <u>36 726</u> 26 788 | <u>36 726</u> 26 788 | <u>34 079</u> 26 523 | <u>37 359</u> 27 411 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>34 534</u> 26 790 | <u>37 884</u> 27 688 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 812</u> 27 616 | <u>37 812</u> 27 616 | <u>37 812</u> 27 616 | <u>35 095</u> 27 343 | <u>38 464</u> 28 258 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>35 385</u> 27 628 | <u>38 763</u> 28 553 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>34 534</u> 26 790 | <u>37 884</u> 27 688 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 525</u> 27 334 | <u>37 525</u> 27 334 | <u>37 525</u> 27 334 | <u>34 812</u> 27 064 | <u>38 171</u> 27 970 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>35 385</u> 27 628 | <u>38 763</u> 28 553 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>35 680</u> 27 918 | <u>39 069</u> 28 853 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>35 680</u> 27 918 | <u>39 069</u> 28 853 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 707</u> 28 498 | <u>38 707</u> 28 498 | <u>38 707</u> 28 498 | <u>35 982</u> 28 215 | <u>39 381</u> 29 160 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 337</u> 29 117 | <u>39 337</u> 29 117 | <u>39 337</u> 29 117 | <u>36 605</u> 28 829 | <u>40 025</u> 29 794 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 662</u> 29 437 | <u>39 662</u> 29 437 | <u>39 662</u> 29 437 | <u>36 927</u> 29 146 | <u>40 357</u> 30 122 |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 543</u> 27 591 | <u>37 543</u> 27 591 | <u>37 543</u> 27 591 | <u>34 888</u> 27 318 | <u>39 377</u> 29 397 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>35 351</u> 27 594 | <u>39 923</u> 29 694 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 653</u> 28 445 | <u>38 653</u> 28 445 | <u>38 653</u> 28 445 | <u>35 929</u> 28 163 | <u>40 545</u> 30 307 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>36 227</u> 28 456 | <u>40 866</u> 30 622 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>35 351</u> 27 594 | <u>39 923</u> 29 694 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 359</u> 28 154 | <u>38 359</u> 28 154 | <u>38 359</u> 28 154 | <u>35 637</u> 27 876 | <u>40 231</u> 29 997 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>36 227</u> 28 456 | <u>40 866</u> 30 622 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>36 531</u> 28 756 | <u>41 193</u> 30 945 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>36 531</u> 28 756 | <u>41 193</u> 30 945 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 576</u> 29 353 | <u>39 576</u> 29 353 | <u>39 576</u> 29 353 | <u>36 842</u> 29 062 | <u>41 528</u> 31 274 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 224</u> 29 991 | <u>40 224</u> 29 991 | <u>40 224</u> 29 991 | <u>37 484</u> 29 694 | <u>42 218</u> 31 954 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 559</u> 30 320 | <u>40 559</u> 30 320 | <u>40 559</u> 30 320 | <u>37 816</u> 30 020 | <u>42 575</u> 32 305 |
| 212-101-1500 | 3,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1501 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 975</u> 18 175 | <u>27 975</u> 18 175 | <u>27 975</u> 18 175 | <u>25 415</u> 17 995 | <u>25 919</u> 16 151 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 899</u> 19 084 | <u>28 899</u> 19 084 | <u>28 899</u> 19 084 | <u>26 329</u> 18 895 | <u>26 739</u> 16 958 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 868</u> 20 038 | <u>29 868</u> 20 038 | <u>29 868</u> 20 038 | <u>27 289</u> 19 839 | <u>27 653</u> 17 857 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 318</u> 20 240 | <u>30 318</u> 20 240 | <u>30 318</u> 20 240 | <u>27 676</u> 20 040 | <u>28 080</u> 18 038 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>27 883</u> 20 244 | <u>28 267</u> 18 222 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>28 095</u> 20 453 | <u>28 458</u> 18 409 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>28 533</u> 20 883 | <u>28 851</u> 18 797 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>28 759</u> 21 106 | <u>29 055</u> 18 997 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>27 883</u> 20 244 | <u>28 267</u> 18 222 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>28 095</u> 20 453 | <u>28 458</u> 18 409 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>28 312</u> 20 666 | <u>28 652</u> 18 601 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>28 759</u> 21 106 | <u>29 055</u> 18 997 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>28 989</u> 21 333 | <u>29 262</u> 19 201 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>28 095</u> 20 453 | <u>28 458</u> 18 409 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>28 312</u> 20 666 | <u>28 652</u> 18 601 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>28 533</u> 20 883 | <u>28 851</u> 18 797 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>28 989</u> 21 333 | <u>29 262</u> 19 201 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>29 225</u> 21 564 | <u>29 474</u> 19 410 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>28 312</u> 20 666 | <u>28 652</u> 18 601 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>28 533</u> 20 883 | <u>28 851</u> 18 797 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>28 759</u> 21 106 | <u>29 055</u> 18 997 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>29 225</u> 21 564 | <u>29 474</u> 19 410 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 125</u> 22 019 | <u>32 125</u> 22 019 | <u>32 125</u> 22 019 | <u>29 465</u> 21 801 | <u>29 691</u> 19 623 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 793</u> 20 948 | <u>30 793</u> 20 948 | <u>30 793</u> 20 948 | <u>28 205</u> 20 741 | <u>28 530</u> 18 720 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 252</u> 21 160 | <u>31 252</u> 21 160 | <u>31 252</u> 21 160 | <u>28 601</u> 20 951 | <u>28 965</u> 18 909 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>28 818</u> 21 164 | <u>29 162</u> 19 102 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>29 040</u> 21 383 | <u>29 362</u> 19 299 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>29 497</u> 21 833 | <u>29 774</u> 19 706 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>29 733</u> 22 065 | <u>29 987</u> 19 915 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>28 818</u> 21 164 | <u>29 162</u> 19 102 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>29 040</u> 21 383 | <u>29 362</u> 19 299 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>29 266</u> 21 605 | <u>29 566</u> 19 500 |

| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>29 733</u> 22 065 | <u>29 987</u> 19 915 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>29 974</u> 22 302 | <u>30 205</u> 20 129 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>29 040</u> 21 383 | <u>29 362</u> 19 299 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>29 266</u> 21 605 | <u>29 566</u> 19 500 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>29 497</u> 21 833 | <u>29 774</u> 19 706 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>29 974</u> 22 302 | <u>30 205</u> 20 129 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>30 221</u> 22 545 | <u>30 427</u> 20 348 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>29 266</u> 21 605 | <u>29 566</u> 19 500 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>29 497</u> 21 833 | <u>29 774</u> 19 706 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>29 733</u> 22 065 | <u>29 987</u> 19 915 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>30 221</u> 22 545 | <u>30 427</u> 20 348 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 142</u> 23 020 | <u>33 142</u> 23 020 | <u>33 142</u> 23 020 | <u>30 472</u> 22 792 | <u>30 654</u> 20 572 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 626</u> 21 768 | <u>31 626</u> 21 768 | <u>31 626</u> 21 768 | <u>29 030</u> 21 553 | <u>28 832</u> 19 018 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 094</u> 21 988 | <u>32 094</u> 21 988 | <u>32 094</u> 21 988 | <u>29 434</u> 21 770 | <u>29 271</u> 19 210 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>29 660</u> 21 993 | <u>29 470</u> 19 406 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>29 890</u> 22 219 | <u>29 673</u> 19 606 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>30 365</u> 22 687 | <u>30 093</u> 20 019 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>30 610</u> 22 928 | <u>30 309</u> 20 232 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>29 660</u> 21 993 | <u>29 470</u> 19 406 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>29 890</u> 22 219 | <u>29 673</u> 19 606 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>30 125</u> 22 451 | <u>29 881</u> 19 810 |

| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>30 610</u> 22 928 | <u>30 309</u> 20 232 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>30 861</u> 23 175 | <u>30 530</u> 20 449 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>29 890</u> 22 219 | <u>29 673</u> 19 606 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>30 125</u> 22 451 | <u>29 881</u> 19 810 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>30 365</u> 22 687 | <u>30 093</u> 20 019 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>30 861</u> 23 175 | <u>30 530</u> 20 449 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>31 117</u> 23 427 | <u>30 756</u> 20 672 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>30 125</u> 22 451 | <u>29 881</u> 19 810 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>30 365</u> 22 687 | <u>30 093</u> 20 019 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>30 610</u> 22 928 | <u>30 309</u> 20 232 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>31 117</u> 23 427 | <u>30 756</u> 20 672 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 057</u> 23 921 | <u>34 057</u> 23 921 | <u>34 057</u> 23 921 | <u>31 378</u> 23 684 | <u>30 987</u> 20 899 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>29 121</u> 21 643 | <u>29 830</u> 20 000 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 187</u> 22 080 | <u>32 187</u> 22 080 | <u>32 187</u> 22 080 | <u>29 526</u> 21 861 | <u>30 279</u> 20 202 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>29 753</u> 22 085 | <u>30 488</u> 20 408 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>29 984</u> 22 312 | <u>30 702</u> 20 619 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>30 462</u> 22 782 | <u>31 143</u> 21 053 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>30 708</u> 23 024 | <u>31 371</u> 21 277 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>29 753</u> 22 085 | <u>30 488</u> 20 408 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>29 984</u> 22 312 | <u>30 702</u> 20 619 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>30 221</u> 22 545 | <u>30 920</u> 20 833 |

| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>30 708</u> 23 024 | <u>31 371</u> 21 277 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>30 959</u> 23 272 | <u>31 603</u> 21 505 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>29 984</u> 22 312 | <u>30 702</u> 20 619 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>30 221</u> 22 545 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>30 462</u> 22 782 | <u>31 143</u> 21 053 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>30 959</u> 23 272 | <u>31 603</u> 21 505 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>31 216</u> 23 525 | <u>31 841</u> 21 739 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>30 221</u> 22 545 | <u>30 920</u> 20 833 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>30 462</u> 22 782 | <u>31 143</u> 21 053 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>30 708</u> 23 024 | <u>31 371</u> 21 277 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>31 216</u> 23 525 | <u>31 841</u> 21 739 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>31 479</u> 23 783 | <u>32 083</u> 21 978 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>31 216</u> 23 525 | <u>31 841</u> 21 739 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>31 479</u> 23 783 | <u>32 083</u> 21 978 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 430</u> 24 288 | <u>34 430</u> 24 288 | <u>34 430</u> 24 288 | <u>31 748</u> 24 048 | <u>32 331</u> 22 222 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 708</u> 24 561 | <u>34 708</u> 24 561 | <u>34 708</u> 24 561 | <u>32 022</u> 24 318 | <u>32 585</u> 22 472 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 281</u> 25 126 | <u>35 281</u> 25 126 | <u>35 281</u> 25 126 | <u>32 590</u> 24 877 | <u>33 110</u> 22 989 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>30 038</u> 22 545 | <u>30 737</u> 20 893 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>30 452</u> 22 772 | <u>31 195</u> 21 104 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>30 688</u> 23 005 | <u>31 414</u> 21 319 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>31 175</u> 23 484 | <u>31 865</u> 21 763 |

| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>31 426</u> 23 731 | <u>32 098</u> 21 992 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>30 452</u> 22 772 | <u>31 195</u> 21 104 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>30 688</u> 23 005 | <u>31 414</u> 21 319 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>30 929</u> 23 242 | <u>31 637</u> 21 539 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>31 426</u> 23 731 | <u>32 098</u> 21 992 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>31 683</u> 23 984 | <u>32 336</u> 22 226 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>30 688</u> 23 005 | <u>31 414</u> 21 319 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>30 929</u> 23 242 | <u>31 637</u> 21 539 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>31 175</u> 23 484 | <u>31 865</u> 21 763 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>31 683</u> 23 984 | <u>32 336</u> 22 226 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>31 945</u> 24 242 | <u>32 578</u> 22 465 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>31 683</u> 23 984 | <u>32 336</u> 22 226 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>31 945</u> 24 242 | <u>32 578</u> 22 465 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 900</u> 24 750 | <u>34 900</u> 24 750 | <u>34 900</u> 24 750 | <u>32 212</u> 24 505 | <u>32 827</u> 22 710 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 176</u> 25 022 | <u>35 176</u> 25 022 | <u>35 176</u> 25 022 | <u>32 486</u> 24 774 | <u>33 080</u> 22 959 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 747</u> 25 584 | <u>35 747</u> 25 584 | <u>35 747</u> 25 584 | <u>33 052</u> 25 331 | <u>33 604</u> 23 475 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>30 954</u> 23 446 | <u>31 735</u> 21 875 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>31 377</u> 23 683 | <u>32 203</u> 22 096 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>31 623</u> 23 925 | <u>32 432</u> 22 321 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>32 129</u> 24 423 | <u>32 905</u> 22 786 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>32 391</u> 24 680 | <u>33 148</u> 23 026 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>31 377</u> 23 683 | <u>32 203</u> 22 096 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>31 623</u> 23 925 | <u>32 432</u> 22 321 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>31 874</u> 24 172 | <u>32 666</u> 22 552 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>32 391</u> 24 680 | <u>33 148</u> 23 026 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>32 657</u> 24 943 | <u>33 397</u> 23 271 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>31 623</u> 23 925 | <u>32 432</u> 22 321 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>31 874</u> 24 172 | <u>32 666</u> 22 552 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>32 129</u> 24 423 | <u>32 905</u> 22 786 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>32 657</u> 24 943 | <u>33 397</u> 23 271 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>32 930</u> 25 211 | <u>33 651</u> 23 522 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>32 657</u> 24 943 | <u>33 397</u> 23 271 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>32 930</u> 25 211 | <u>33 651</u> 23 522 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 906</u> 25 740 | <u>35 906</u> 25 740 | <u>35 906</u> 25 740 | <u>33 208</u> 25 485 | <u>33 911</u> 23 777 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>33 493</u> 25 765 | <u>34 177</u> 24 038 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 787</u> 26 608 | <u>36 787</u> 26 608 | <u>36 787</u> 26 608 | <u>34 081</u> 26 344 | <u>34 726</u> 24 579 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>31 870</u> 24 348 | <u>32 854</u> 22 976 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>32 303</u> 24 594 | <u>33 333</u> 23 208 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 512</u> 25 352 | <u>35 512</u> 25 352 | <u>35 512</u> 25 352 | <u>32 818</u> 25 101 | <u>33 819</u> 23 687 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>33 084</u> 25 363 | <u>34 070</u> 23 934 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>32 303</u> 24 594 | <u>33 333</u> 23 208 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 249</u> 25 094 | <u>35 249</u> 25 094 | <u>35 249</u> 25 094 | <u>32 558</u> 24 845 | <u>33 574</u> 23 445 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>33 084</u> 25 363 | <u>34 070</u> 23 934 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>33 355</u> 25 630 | <u>34 326</u> 24 185 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>33 355</u> 25 630 | <u>34 326</u> 24 185 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 334</u> 26 161 | <u>36 334</u> 26 161 | <u>36 334</u> 26 161 | <u>33 632</u> 25 902 | <u>34 587</u> 24 443 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 911</u> 26 730 | <u>36 911</u> 26 730 | <u>36 911</u> 26 730 | <u>34 204</u> 26 465 | <u>35 127</u> 24 974 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 210</u> 27 024 | <u>37 210</u> 27 024 | <u>37 210</u> 27 024 | <u>34 500</u> 26 756 | <u>35 406</u> 25 249 |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>31 870</u> 24 348 | <u>32 854</u> 22 976 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 420</u> 25 503 | <u>35 420</u> 25 503 | <u>35 420</u> 25 503 | <u>32 786</u> 25 250 | <u>34 789</u> 24 881 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>33 228</u> 25 505 | <u>35 288</u> 25 132 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 466</u> 26 291 | <u>36 466</u> 26 291 | <u>36 466</u> 26 291 | <u>33 763</u> 26 031 | <u>35 814</u> 25 650 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>34 038</u> 26 302 | <u>36 086</u> 25 918 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>33 228</u> 25 505 | <u>35 288</u> 25 132 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>33 493</u> 25 765 | <u>35 549</u> 25 389 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>34 038</u> 26 302 | <u>36 086</u> 25 918 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>34 319</u> 26 579 | <u>36 363</u> 26 190 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>34 319</u> 26 579 | <u>36 363</u> 26 190 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 318</u> 27 130 | <u>37 318</u> 27 130 | <u>37 318</u> 27 130 | <u>34 607</u> 26 862 | <u>36 646</u> 26 469 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 917</u> 27 720 | <u>37 917</u> 27 720 | <u>37 917</u> 27 720 | <u>35 200</u> 27 446 | <u>37 231</u> 27 045 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 227</u> 28 025 | <u>38 227</u> 28 025 | <u>38 227</u> 28 025 | <u>35 506</u> 27 747 | <u>37 533</u> 27 342 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 198</u> 26 268 | <u>36 198</u> 26 268 | <u>36 198</u> 26 268 | <u>33 556</u> 26 008 | <u>36 452</u> 26 518 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>34 006</u> 26 270 | <u>36 968</u> 26 786 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 267</u> 27 080 | <u>37 267</u> 27 080 | <u>37 267</u> 27 080 | <u>34 556</u> 26 812 | <u>37 529</u> 27 338 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>34 840</u> 27 091 | <u>37 818</u> 27 623 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>34 006</u> 26 270 | <u>36 968</u> 26 786 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 986</u> 26 804 | <u>36 986</u> 26 804 | <u>36 986</u> 26 804 | <u>34 278</u> 26 538 | <u>37 246</u> 27 059 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>34 840</u> 27 091 | <u>37 818</u> 27 623 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>35 130</u> 27 376 | <u>38 114</u> 27 914 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>35 130</u> 27 376 | <u>38 114</u> 27 914 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 145</u> 27 944 | <u>38 145</u> 27 944 | <u>38 145</u> 27 944 | <u>35 425</u> 27 668 | <u>38 415</u> 28 210 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 762</u> 28 552 | <u>38 762</u> 28 552 | <u>38 762</u> 28 552 | <u>36 037</u> 28 269 | <u>39 039</u> 28 824 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 081</u> 28 865 | <u>39 081</u> 28 865 | <u>39 081</u> 28 865 | <u>36 352</u> 28 580 | <u>39 360</u> 29 141 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 998</u> 27 056 | <u>36 998</u> 27 056 | <u>36 998</u> 27 056 | <u>34 349</u> 26 788 | <u>37 571</u> 27 619 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>34 806</u> 27 058 | <u>38 098</u> 27 898 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 092</u> 27 892 | <u>38 092</u> 27 892 | <u>38 092</u> 27 892 | <u>35 373</u> 27 616 | <u>38 682</u> 28 473 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>35 666</u> 27 904 | <u>38 984</u> 28 770 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>34 806</u> 27 058 | <u>38 098</u> 27 898 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 803</u> 27 608 | <u>37 803</u> 27 608 | <u>37 803</u> 27 608 | <u>35 087</u> 27 334 | <u>38 387</u> 28 183 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>35 666</u> 27 904 | <u>38 984</u> 28 770 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>35 964</u> 28 198 | <u>39 291</u> 29 073 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>35 964</u> 28 198 | <u>39 291</u> 29 073 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 997</u> 28 783 | <u>38 997</u> 28 783 | <u>38 997</u> 28 783 | <u>36 269</u> 28 498 | <u>39 606</u> 29 382 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 632</u> 29 408 | <u>39 632</u> 29 408 | <u>39 632</u> 29 408 | <u>36 898</u> 29 117 | <u>40 255</u> 30 021 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 961</u> 29 731 | <u>39 961</u> 29 731 | <u>39 961</u> 29 731 | <u>37 223</u> 29 437 | <u>40 590</u> 30 351 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 823</u> 27 867 | <u>37 823</u> 27 867 | <u>37 823</u> 27 867 | <u>35 165</u> 27 591 | <u>39 645</u> 29 660 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>35 631</u> 27 870 | <u>40 193</u> 29 960 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 942</u> 28 729 | <u>38 942</u> 28 729 | <u>38 942</u> 28 729 | <u>36 215</u> 28 445 | <u>40 821</u> 30 578 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>36 516</u> 28 741 | <u>41 144</u> 30 896 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>35 631</u> 27 870 | <u>40 193</u> 29 960 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 645</u> 28 436 | <u>38 645</u> 28 436 | <u>38 645</u> 28 436 | <u>35 920</u> 28 154 | <u>40 504</u> 30 266 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>36 516</u> 28 741 | <u>41 144</u> 30 896 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>36 823</u> 29 044 | <u>41 475</u> 31 221 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>36 823</u> 29 044 | <u>41 475</u> 31 221 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 874</u> 29 646 | <u>39 874</u> 29 646 | <u>39 874</u> 29 646 | <u>37 137</u> 29 353 | <u>41 812</u> 31 554 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 529</u> 30 291 | <u>40 529</u> 30 291 | <u>40 529</u> 30 291 | <u>37 786</u> 29 991 | <u>42 509</u> 32 240 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 867</u> 30 623 | <u>40 867</u> 30 623 | <u>40 867</u> 30 623 | <u>38 121</u> 30 320 | <u>42 869</u> 32 594 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 719</u> 15 954 | <u>27 793</u> 17 995 | <u>27 793</u> 17 995 | <u>35 431</u> 25 513 | <u>23 647</u> 17 995 |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0201 | 7473-2010 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 529</u> 16 752 | <u>28 707</u> 18 895 | <u>28 707</u> 18 895 | <u>36 727</u> 26 788 | <u>24 561</u> 18 895 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 | 7,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0301 | | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 380</u> 17 589 | <u>29 666</u> 19 839 | <u>29 666</u> 19 839 | <u>38 088</u> 28 128 | <u>25 521</u> 19 839 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 805</u> 17 767 | <u>30 114</u> 20 040 | <u>30 114</u> 20 040 | <u>38 620</u> 28 412 | <u>25 969</u> 20 040 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 989</u> 17 948 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>38 915</u> 28 702 | <u>26 176</u> 20 244 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>39 215</u> 28 998 | <u>26 388</u> 20 453 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>39 836</u> 29 608 | <u>26 826</u> 20 883 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>40 156</u> 29 923 | <u>27 052</u> 21 106 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 989</u> 17 948 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>38 915</u> 28 702 | <u>26 176</u> 20 244 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>39 215</u> 28 998 | <u>26 388</u> 20 453 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>39 522</u> 29 300 | <u>26 605</u> 20 666 |

| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>40 156</u> 29 923 | <u>27 052</u> 21 106 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 969</u> 18 913 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>40 483</u> 30 245 | <u>27 282</u> 21 333 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>39 215</u> 28 998 | <u>26 388</u> 20 453 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>39 522</u> 29 300 | <u>26 605</u> 20 666 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>39 836</u> 29 608 | <u>26 826</u> 20 883 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 969</u> 18 913 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>40 483</u> 30 245 | <u>27 282</u> 21 333 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 178</u> 19 119 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>40 817</u> 30 574 | <u>27 518</u> 21 564 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>39 522</u> 29 300 | <u>26 605</u> 20 666 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>39 836</u> 29 608 | <u>26 826</u> 20 883 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>40 156</u> 29 923 | <u>27 052</u> 21 106 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 178</u> 19 119 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>40 817</u> 30 574 | <u>27 518</u> 21 564 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 392</u> 19 329 | <u>31 904</u> 21 801 | <u>31 904</u> 21 801 | <u>41 158</u> 30 910 | <u>27 759</u> 21 801 |
| 212-101-0400 | 7473-2010 10 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 318</u> 18 512 | <u>30 583</u> 20 741 | <u>30 583</u> 20 741 | <u>39 272</u> 29 294 | <u>26 437</u> 20 741 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 752</u> 18 699 | <u>31 039</u> 20 951 | <u>31 039</u> 20 951 | <u>39 817</u> 29 589 | <u>26 894</u> 20 951 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 946</u> 18 890 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>40 123</u> 29 891 | <u>27 111</u> 21 164 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>40 436</u> 30 200 | <u>27 333</u> 21 383 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>41 082</u> 30 835 | <u>27 790</u> 21 833 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>41 416</u> 31 163 | <u>28 026</u> 22 065 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 946</u> 18 890 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>40 123</u> 29 891 | <u>27 111</u> 21 164 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>40 436</u> 30 200 | <u>27 333</u> 21 383 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>40 756</u> 30 514 | <u>27 559</u> 21 605 |

| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>41 416</u> 31 163 | <u>28 026</u> 22 065 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 977</u> 19 905 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>41 756</u> 31 498 | <u>28 267</u> 22 302 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>40 436</u> 30 200 | <u>27 333</u> 21 383 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>40 756</u> 30 514 | <u>27 559</u> 21 605 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>41 082</u> 30 835 | <u>27 790</u> 21 833 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 977</u> 19 905 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>41 756</u> 31 498 | <u>28 267</u> 22 302 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 197</u> 20 122 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>42 104</u> 31 841 | <u>28 514</u> 22 545 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>40 756</u> 30 514 | <u>27 559</u> 21 605 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>41 082</u> 30 835 | <u>27 790</u> 21 833 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>41 416</u> 31 163 | <u>28 026</u> 22 065 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 197</u> 20 122 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>42 104</u> 31 841 | <u>28 514</u> 22 545 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 422</u> 20 343 | <u>32 911</u> 22 792 | <u>32 911</u> 22 792 | <u>42 459</u> 32 191 | <u>28 765</u> 22 792 |
| 212-101-0500 | 7473-2010 12,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 620</u> 18 810 | <u>31 407</u> 21 553 | <u>31 407</u> 21 553 | <u>39 272</u> 29 294 | <u>27 262</u> 21 553 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 057</u> 19 000 | <u>31 872</u> 21 770 | <u>31 872</u> 21 770 | <u>39 817</u> 29 589 | <u>27 727</u> 21 770 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 254</u> 19 193 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>40 123</u> 29 891 | <u>27 953</u> 21 993 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>40 436</u> 30 200 | <u>28 183</u> 22 219 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>41 082</u> 30 835 | <u>28 658</u> 22 687 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>41 416</u> 31 163 | <u>28 904</u> 22 928 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 254</u> 19 193 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>40 123</u> 29 891 | <u>27 953</u> 21 993 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>40 436</u> 30 200 | <u>28 183</u> 22 219 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>40 756</u> 30 514 | <u>28 418</u> 22 451 |

| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>41 416</u> 31 163 | <u>28 904</u> 22 928 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 302</u> 20 225 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>41 756</u> 31 498 | <u>29 154</u> 23 175 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>40 436</u> 30 200 | <u>28 183</u> 22 219 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>40 756</u> 30 514 | <u>28 418</u> 22 451 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>41 082</u> 30 835 | <u>28 658</u> 22 687 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 302</u> 20 225 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>41 756</u> 31 498 | <u>29 154</u> 23 175 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 526</u> 20 445 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>42 104</u> 31 841 | <u>29 410</u> 23 427 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>40 756</u> 30 514 | <u>28 418</u> 22 451 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>41 082</u> 30 835 | <u>28 658</u> 22 687 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>41 416</u> 31 163 | <u>28 904</u> 22 928 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 526</u> 20 445 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>42 104</u> 31 841 | <u>29 410</u> 23 427 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 754</u> 20 670 | <u>33 817</u> 23 684 | <u>33 817</u> 23 684 | <u>42 459</u> 32 191 | <u>29 672</u> 23 684 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 618</u> 19 792 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>40 951</u> 30 946 | <u>27 354</u> 21 643 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 065</u> 19 992 | <u>31 965</u> 21 861 | <u>31 965</u> 21 861 | <u>41 513</u> 31 259 | <u>27 820</u> 21 861 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 272</u> 20 196 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>41 837</u> 31 578 | <u>28 046</u> 22 085 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>42 168</u> 31 904 | <u>28 278</u> 22 312 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>42 850</u> 32 575 | <u>28 755</u> 22 782 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>43 202</u> 32 922 | <u>29 001</u> 23 024 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 272</u> 20 196 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>41 837</u> 31 578 | <u>28 046</u> 22 085 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>42 168</u> 31 904 | <u>28 278</u> 22 312 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>42 505</u> 32 236 | <u>28 514</u> 22 545 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>43 202</u> 32 922 | <u>29 001</u> 23 024 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 375</u> 21 281 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>43 562</u> 33 276 | <u>29 253</u> 23 272 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>42 168</u> 31 904 | <u>28 278</u> 22 312 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>42 505</u> 32 236 | <u>28 514</u> 22 545 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>42 850</u> 32 575 | <u>28 755</u> 22 782 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 375</u> 21 281 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>43 562</u> 33 276 | <u>29 253</u> 23 272 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>43 929</u> 33 637 | <u>29 510</u> 23 525 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>42 505</u> 32 236 | <u>28 514</u> 22 545 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>42 850</u> 32 575 | <u>28 755</u> 22 782 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>43 202</u> 32 922 | <u>29 001</u> 23 024 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>43 929</u> 33 637 | <u>29 510</u> 23 525 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 851</u> 21 749 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>44 305</u> 34 007 | <u>29 772</u> 23 783 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>43 929</u> 33 637 | <u>29 510</u> 23 525 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 851</u> 21 749 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>44 305</u> 34 007 | <u>29 772</u> 23 783 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 096</u> 21 991 | <u>34 186</u> 24 048 | <u>34 186</u> 24 048 | <u>44 689</u> 34 385 | <u>30 041</u> 24 048 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 347</u> 22 238 | <u>34 461</u> 24 318 | <u>34 461</u> 24 318 | <u>45 081</u> 34 771 | <u>30 315</u> 24 318 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 867</u> 22 749 | <u>35 028</u> 24 877 | <u>35 028</u> 24 877 | <u>45 893</u> 35 571 | <u>30 883</u> 24 877 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 495</u> 20 655 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>42 775</u> 32 741 | <u>28 270</u> 22 545 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 951</u> 20 863 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>43 355</u> 33 072 | <u>28 745</u> 22 772 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>43 698</u> 33 410 | <u>28 981</u> 23 005 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 613</u> 21 515 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>44 405</u> 34 106 | <u>29 468</u> 23 484 |

| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 843</u> 21 742 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>44 770</u> 34 465 | <u>29 719</u> 23 731 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 951</u> 20 863 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>43 355</u> 33 072 | <u>28 745</u> 22 772 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>43 698</u> 33 410 | <u>28 981</u> 23 005 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 388</u> 21 294 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>44 048</u> 33 754 | <u>29 222</u> 23 242 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 843</u> 21 742 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>44 770</u> 34 465 | <u>29 719</u> 23 731 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>45 142</u> 34 831 | <u>29 976</u> 23 984 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>43 698</u> 33 410 | <u>28 981</u> 23 005 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 388</u> 21 294 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>44 048</u> 33 754 | <u>29 222</u> 23 242 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 613</u> 21 515 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>44 405</u> 34 106 | <u>29 468</u> 23 484 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>45 142</u> 34 831 | <u>29 976</u> 23 984 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 318</u> 22 209 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>45 523</u> 35 206 | <u>30 238</u> 24 242 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>45 142</u> 34 831 | <u>29 976</u> 23 984 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 318</u> 22 209 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>45 523</u> 35 206 | <u>30 238</u> 24 242 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>34 651</u> 24 505 | <u>34 651</u> 24 505 | <u>45 912</u> 35 589 | <u>30 505</u> 24 505 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 814</u> 22 698 | <u>34 924</u> 24 774 | <u>34 924</u> 24 774 | <u>46 309</u> 35 980 | <u>30 779</u> 24 774 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>35 490</u> 25 331 | <u>35 490</u> 25 331 | <u>47 130</u> 36 788 | <u>31 345</u> 25 331 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 523</u> 21 667 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>46 051</u> 35 966 | <u>29 186</u> 23 446 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 989</u> 21 886 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>46 664</u> 36 329 | <u>29 671</u> 23 683 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>47 041</u> 36 700 | <u>29 916</u> 23 925 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 684</u> 22 569 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>47 817</u> 37 464 | <u>30 422</u> 24 423 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 926</u> 22 807 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>48 218</u> 37 859 | <u>30 684</u> 24 680 |

| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 989</u> 21 886 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>46 664</u> 36 329 | <u>29 671</u> 23 683 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>47 041</u> 36 700 | <u>29 916</u> 23 925 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 448</u> 22 337 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>47 425</u> 37 078 | <u>30 167</u> 24 172 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 926</u> 22 807 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>48 218</u> 37 859 | <u>30 684</u> 24 680 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>48 627</u> 38 261 | <u>30 950</u> 24 943 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>47 041</u> 36 700 | <u>29 916</u> 23 925 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 448</u> 22 337 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>47 425</u> 37 078 | <u>30 167</u> 24 172 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 684</u> 22 569 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>47 817</u> 37 464 | <u>30 422</u> 24 423 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>48 627</u> 38 261 | <u>30 950</u> 24 943 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 424</u> 23 297 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>49 045</u> 38 673 | <u>31 223</u> 25 211 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>48 627</u> 38 261 | <u>30 950</u> 24 943 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 424</u> 23 297 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>49 045</u> 38 673 | <u>31 223</u> 25 211 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 681</u> 23 551 | <u>35 647</u> 25 485 | <u>35 647</u> 25 485 | <u>49 472</u> 39 093 | <u>31 501</u> 25 485 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 944</u> 23 810 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>49 909</u> 39 523 | <u>31 786</u> 25 765 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 488</u> 24 345 | <u>36 519</u> 26 344 | <u>36 519</u> 26 344 | <u>50 811</u> 40 411 | <u>32 374</u> 26 344 |
| 212-101-0900 | 7473-2010 25 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 642</u> 22 768 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>49 013</u> 38 881 | <u>30 102</u> 24 348 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>49 656</u> 39 274 | <u>30 596</u> 24 594 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 601</u> 23 472 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>50 479</u> 40 084 | <u>31 111</u> 25 101 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>50 903</u> 40 501 | <u>31 377</u> 25 363 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>49 656</u> 39 274 | <u>30 596</u> 24 594 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 358</u> 23 233 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>50 063</u> 39 675 | <u>30 851</u> 24 845 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>50 903</u> 40 501 | <u>31 377</u> 25 363 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>51 336</u> 40 928 | <u>31 648</u> 25 630 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>51 336</u> 40 928 | <u>31 648</u> 25 630 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 362</u> 24 221 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>51 779</u> 41 363 | <u>31 925</u> 25 902 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 897</u> 24 748 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>52 692</u> 42 262 | <u>32 497</u> 26 465 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 174</u> 25 020 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>53 164</u> 42 727 | <u>32 793</u> 26 756 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 642</u> 22 768 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>49 013</u> 38 881 | <u>30 102</u> 24 348 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>49 656</u> 39 274 | <u>30 596</u> 24 594 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 601</u> 23 472 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>50 479</u> 40 084 | <u>31 111</u> 25 101 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>50 903</u> 40 501 | <u>31 377</u> 25 363 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>49 656</u> 39 274 | <u>30 596</u> 24 594 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 358</u> 23 233 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>50 063</u> 39 675 | <u>30 851</u> 24 845 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>50 903</u> 40 501 | <u>31 377</u> 25 363 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>51 336</u> 40 928 | <u>31 648</u> 25 630 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>51 336</u> 40 928 | <u>31 648</u> 25 630 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 362</u> 24 221 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>51 779</u> 41 363 | <u>31 925</u> 25 902 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 897</u> 24 748 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>52 692</u> 42 262 | <u>32 497</u> 26 465 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 174</u> 25 020 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>53 164</u> 42 727 | <u>32 793</u> 26 756 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 577</u> 24 673 | <u>35 164</u> 25 250 | <u>35 164</u> 25 250 | <u>42 895</u> 32 859 | <u>31 018</u> 25 250 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 074</u> 24 922 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>43 476</u> 33 191 | <u>31 521</u> 25 505 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 596</u> 25 436 | <u>36 201</u> 26 031 | <u>36 201</u> 26 031 | <u>44 171</u> 33 876 | <u>32 056</u> 26 031 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 865</u> 25 701 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>44 530</u> 34 228 | <u>32 331</u> 26 302 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 074</u> 24 922 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>43 476</u> 33 191 | <u>31 521</u> 25 505 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 333</u> 25 176 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>43 820</u> 33 530 | <u>31 786</u> 25 765 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 865</u> 25 701 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>44 530</u> 34 228 | <u>32 331</u> 26 302 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 140</u> 25 971 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>44 896</u> 34 589 | <u>32 613</u> 26 579 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 140</u> 25 971 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>44 896</u> 34 589 | <u>32 613</u> 26 579 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 421</u> 26 247 | <u>37 045</u> 26 862 | <u>37 045</u> 26 862 | <u>45 270</u> 34 957 | <u>32 900</u> 26 862 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 001</u> 26 818 | <u>37 638</u> 27 446 | <u>37 638</u> 27 446 | <u>46 042</u> 35 717 | <u>33 493</u> 27 446 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 300</u> 27 113 | <u>37 945</u> 27 747 | <u>37 945</u> 27 747 | <u>46 440</u> 36 109 | <u>33 800</u> 27 747 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 240</u> 26 310 | <u>35 933</u> 26 008 | <u>35 933</u> 26 008 | <u>51 139</u> 40 974 | <u>31 788</u> 26 008 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 754</u> 26 575 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>51 803</u> 41 387 | <u>32 299</u> 26 270 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 311</u> 27 123 | <u>36 994</u> 26 812 | <u>36 994</u> 26 812 | <u>52 670</u> 42 241 | <u>32 849</u> 26 812 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 598</u> 27 406 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>53 117</u> 42 681 | <u>33 133</u> 27 091 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 754</u> 26 575 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>51 803</u> 41 387 | <u>32 299</u> 26 270 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 030</u> 26 846 | <u>36 716</u> 26 538 | <u>36 716</u> 26 538 | <u>52 232</u> 41 810 | <u>32 571</u> 26 538 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 598</u> 27 406 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>53 117</u> 42 681 | <u>33 133</u> 27 091 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 891</u> 27 694 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>53 574</u> 43 130 | <u>33 423</u> 27 376 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 891</u> 27 694 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>53 574</u> 43 130 | <u>33 423</u> 27 376 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 190</u> 27 989 | <u>37 864</u> 27 668 | <u>37 864</u> 27 668 | <u>54 040</u> 43 589 | <u>33 719</u> 27 668 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 808</u> 28 597 | <u>38 475</u> 28 269 | <u>38 475</u> 28 269 | <u>55 003</u> 44 536 | <u>34 330</u> 28 269 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 128</u> 28 912 | <u>38 791</u> 28 580 | <u>38 791</u> 28 580 | <u>55 500</u> 45 026 | <u>34 645</u> 28 580 |
| 212-101-1300 | 7473-2010 40 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 359</u> 27 411 | <u>36 726</u> 26 788 | <u>36 726</u> 26 788 | <u>53 220</u> 43 022 | <u>32 581</u> 26 788 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 884</u> 27 688 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>53 906</u> 43 457 | <u>33 100</u> 27 058 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 28 258 | <u>37 812</u> 27 616 | <u>37 812</u> 27 616 | <u>54 816</u> 44 353 | <u>33 666</u> 27 616 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 763</u> 28 553 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>55 285</u> 44 815 | <u>33 959</u> 27 904 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 884</u> 27 688 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>53 906</u> 43 457 | <u>33 100</u> 27 058 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 171</u> 27 970 | <u>37 525</u> 27 334 | <u>37 525</u> 27 334 | <u>54 356</u> 43 900 | <u>33 380</u> 27 334 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 763</u> 28 553 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>55 285</u> 44 815 | <u>33 959</u> 27 904 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 069</u> 28 853 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>55 765</u> 45 287 | <u>34 257</u> 28 198 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 069</u> 28 853 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>55 765</u> 45 287 | <u>34 257</u> 28 198 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 381</u> 29 160 | <u>38 707</u> 28 498 | <u>38 707</u> 28 498 | <u>56 254</u> 45 768 | <u>34 562</u> 28 498 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 025</u> 29 794 | <u>39 337</u> 29 117 | <u>39 337</u> 29 117 | <u>57 265</u> 46 763 | <u>35 191</u> 29 117 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 357</u> 30 122 | <u>39 662</u> 29 437 | <u>39 662</u> 29 437 | <u>57 787</u> 47 277 | <u>35 516</u> 29 437 |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 377</u> 29 397 | <u>37 543</u> 27 591 | <u>37 543</u> 27 591 | <u>55 406</u> 45 173 | <u>33 397</u> 27 591 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 923</u> 29 694 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>56 113</u> 45 630 | <u>33 924</u> 27 870 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 545</u> 30 307 | <u>38 653</u> 28 445 | <u>38 653</u> 28 445 | <u>57 069</u> 46 570 | <u>34 508</u> 28 445 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 866</u> 30 622 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>57 562</u> 47 056 | <u>34 809</u> 28 741 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 923</u> 29 694 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>56 113</u> 45 630 | <u>33 924</u> 27 870 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 231</u> 29 997 | <u>38 359</u> 28 154 | <u>38 359</u> 28 154 | <u>56 586</u> 46 095 | <u>34 213</u> 28 154 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 866</u> 30 622 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>57 562</u> 47 056 | <u>34 809</u> 28 741 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 193</u> 30 945 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>58 065</u> 47 551 | <u>35 117</u> 29 044 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 193</u> 30 945 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>58 065</u> 47 551 | <u>35 117</u> 29 044 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 528</u> 31 274 | <u>39 576</u> 29 353 | <u>39 576</u> 29 353 | <u>58 579</u> 48 057 | <u>35 430</u> 29 353 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 218</u> 31 954 | <u>40 224</u> 29 991 | <u>40 224</u> 29 991 | <u>59 641</u> 49 101 | <u>36 079</u> 29 991 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 575</u> 32 305 | <u>40 559</u> 30 320 | <u>40 559</u> 30 320 | <u>60 189</u> 49 641 | <u>36 414</u> 30 320 |
| 212-101-1500 | 3,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1501 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 919</u> 16 151 | <u>27 975</u> 18 175 | <u>27 975</u> 18 175 | <u>35 716</u> 25 793 | <u>23 830</u> 18 175 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 739</u> 16 958 | <u>28 899</u> 19 084 | <u>28 899</u> 19 084 | <u>37 026</u> 27 083 | <u>24 753</u> 19 084 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 653</u> 17 857 | <u>29 868</u> 20 038 | <u>29 868</u> 20 038 | <u>38 402</u> 28 437 | <u>25 723</u> 20 038 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 080</u> 18 038 | <u>30 318</u> 20 240 | <u>30 318</u> 20 240 | <u>38 938</u> 28 725 | <u>26 172</u> 20 240 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 267</u> 18 222 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>39 235</u> 29 018 | <u>26 382</u> 20 447 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>39 539</u> 29 317 | <u>26 596</u> 20 657 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>40 167</u> 29 934 | <u>27 038</u> 21 092 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>40 490</u> 30 252 | <u>27 266</u> 21 317 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 267</u> 18 222 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>39 235</u> 29 018 | <u>26 382</u> 20 447 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>39 539</u> 29 317 | <u>26 596</u> 20 657 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>39 850</u> 29 622 | <u>26 815</u> 20 873 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>40 490</u> 30 252 | <u>27 266</u> 21 317 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 262</u> 19 201 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>40 821</u> 30 578 | <u>27 499</u> 21 546 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>39 539</u> 29 317 | <u>26 596</u> 20 657 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>39 850</u> 29 622 | <u>26 815</u> 20 873 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>40 167</u> 29 934 | <u>27 038</u> 21 092 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 262</u> 19 201 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>40 821</u> 30 578 | <u>27 499</u> 21 546 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 474</u> 19 410 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>41 158</u> 30 910 | <u>27 737</u> 21 780 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>39 850</u> 29 622 | <u>26 815</u> 20 873 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>40 167</u> 29 934 | <u>27 038</u> 21 092 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>40 490</u> 30 252 | <u>27 266</u> 21 317 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 474</u> 19 410 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>41 158</u> 30 910 | <u>27 737</u> 21 780 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 691</u> 19 623 | <u>32 125</u> 22 019 | <u>32 125</u> 22 019 | <u>41 503</u> 31 250 | <u>27 980</u> 22 019 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 530</u> 18 720 | <u>30 793</u> 20 948 | <u>30 793</u> 20 948 | <u>39 599</u> 29 616 | <u>26 648</u> 20 948 |

| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 965</u> 18 909 | <u>31 252</u> 21 160 | <u>31 252</u> 21 160 | <u>40 147</u> 29 915 | <u>27 107</u> 21 160 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 162</u> 19 102 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>40 457</u> 30 220 | <u>27 326</u> 21 376 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>40 774</u> 30 532 | <u>27 550</u> 21 596 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>41 427</u> 31 175 | <u>28 012</u> 22 051 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>41 764</u> 31 506 | <u>28 251</u> 22 286 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 162</u> 19 102 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>40 457</u> 30 220 | <u>27 326</u> 21 376 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>40 774</u> 30 532 | <u>27 550</u> 21 596 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>41 097</u> 30 850 | <u>27 779</u> 21 821 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>41 764</u> 31 506 | <u>28 251</u> 22 286 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 205</u> 20 129 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>42 108</u> 31 845 | <u>28 494</u> 22 525 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>40 774</u> 30 532 | <u>27 550</u> 21 596 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>41 097</u> 30 850 | <u>27 779</u> 21 821 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>41 427</u> 31 175 | <u>28 012</u> 22 051 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 205</u> 20 129 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>42 108</u> 31 845 | <u>28 494</u> 22 525 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 427</u> 20 348 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>42 460</u> 32 191 | <u>28 743</u> 22 770 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>41 097</u> 30 850 | <u>27 779</u> 21 821 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>41 427</u> 31 175 | <u>28 012</u> 22 051 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>41 764</u> 31 506 | <u>28 251</u> 22 286 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 427</u> 20 348 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>42 460</u> 32 191 | <u>28 743</u> 22 770 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 654</u> 20 572 | <u>33 142</u> 23 020 | <u>33 142</u> 23 020 | <u>42 819</u> 32 545 | <u>28 997</u> 23 020 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 832</u> 19 018 | <u>31 626</u> 21 768 | <u>31 626</u> 21 768 | <u>39 599</u> 29 616 | <u>27 481</u> 21 768 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 271</u> 19 210 | <u>32 094</u> 21 988 | <u>32 094</u> 21 988 | <u>40 147</u> 29 915 | <u>27 948</u> 21 988 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 470</u> 19 406 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>40 457</u> 30 220 | <u>28 176</u> 22 212 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>40 774</u> 30 532 | <u>28 409</u> 22 441 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>41 427</u> 31 175 | <u>28 889</u> 22 914 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>41 764</u> 31 506 | <u>29 137</u> 23 158 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 470</u> 19 406 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>40 457</u> 30 220 | <u>28 176</u> 22 212 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>40 774</u> 30 532 | <u>28 409</u> 22 441 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>41 097</u> 30 850 | <u>28 646</u> 22 675 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>41 764</u> 31 506 | <u>29 137</u> 23 158 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 530</u> 20 449 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>42 108</u> 31 845 | <u>29 390</u> 23 407 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>40 774</u> 30 532 | <u>28 409</u> 22 441 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>41 097</u> 30 850 | <u>28 646</u> 22 675 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>41 427</u> 31 175 | <u>28 889</u> 22 914 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 530</u> 20 449 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>42 108</u> 31 845 | <u>29 390</u> 23 407 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 756</u> 20 672 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>42 460</u> 32 191 | <u>29 648</u> 23 661 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>41 097</u> 30 850 | <u>28 646</u> 22 675 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>41 427</u> 31 175 | <u>28 889</u> 22 914 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>41 764</u> 31 506 | <u>29 137</u> 23 158 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 756</u> 20 672 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>42 460</u> 32 191 | <u>29 648</u> 23 661 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 987</u> 20 899 | <u>34 057</u> 23 921 | <u>34 057</u> 23 921 | <u>42 819</u> 32 545 | <u>29 912</u> 23 921 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 830</u> 20 000 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>41 297</u> 31 287 | <u>27 574</u> 21 859 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 279</u> 20 202 | <u>32 187</u> 22 080 | <u>32 187</u> 22 080 | <u>41 862</u> 31 603 | <u>28 042</u> 22 080 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 488</u> 20 408 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>42 190</u> 31 925 | <u>28 271</u> 22 305 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>42 524</u> 32 254 | <u>28 504</u> 22 535 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>43 214</u> 32 934 | <u>28 986</u> 23 010 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>43 570</u> 33 284 | <u>29 235</u> 23 255 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 488</u> 20 408 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>42 190</u> 31 925 | <u>28 271</u> 22 305 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>42 524</u> 32 254 | <u>28 504</u> 22 535 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>42 866</u> 32 590 | <u>28 743</u> 22 770 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>43 570</u> 33 284 | <u>29 235</u> 23 255 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 603</u> 21 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>43 934</u> 33 642 | <u>29 489</u> 23 505 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>42 524</u> 32 254 | <u>28 504</u> 22 535 |

| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>42 866</u> 32 590 | <u>28 743</u> 22 770 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>43 214</u> 32 934 | <u>28 986</u> 23 010 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 603</u> 21 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>43 934</u> 33 642 | <u>29 489</u> 23 505 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>44 305</u> 34 007 | <u>29 749</u> 23 760 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>42 866</u> 32 590 | <u>28 743</u> 22 770 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>43 214</u> 32 934 | <u>28 986</u> 23 010 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>43 570</u> 33 284 | <u>29 235</u> 23 255 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>44 305</u> 34 007 | <u>29 749</u> 23 760 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 083</u> 21 978 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>44 685</u> 34 381 | <u>30 014</u> 24 021 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>44 305</u> 34 007 | <u>29 749</u> 23 760 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 083</u> 21 978 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>44 685</u> 34 381 | <u>30 014</u> 24 021 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 331</u> 22 222 | <u>34 430</u> 24 288 | <u>34 430</u> 24 288 | <u>45 073</u> 34 763 | <u>30 285</u> 24 288 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 585</u> 22 472 | <u>34 708</u> 24 561 | <u>34 708</u> 24 561 | <u>45 470</u> 35 154 | <u>30 562</u> 24 561 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 110</u> 22 989 | <u>35 281</u> 25 126 | <u>35 281</u> 25 126 | <u>46 291</u> 35 962 | <u>31 136</u> 25 126 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 737</u> 20 893 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>43 141</u> 33 102 | <u>28 499</u> 22 770 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 195</u> 21 104 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>43 725</u> 33 436 | <u>28 976</u> 23 000 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>44 071</u> 33 777 | <u>29 215</u> 23 235 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 865</u> 21 763 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>44 786</u> 34 481 | <u>29 707</u> 23 719 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 098</u> 21 992 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>45 155</u> 34 844 | <u>29 960</u> 23 969 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 195</u> 21 104 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>43 725</u> 33 436 | <u>28 976</u> 23 000 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>44 071</u> 33 777 | <u>29 215</u> 23 235 |

| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 637</u> 21 539 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>44 425</u> 34 125 | <u>29 458</u> 23 474 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 098</u> 21 992 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>45 155</u> 34 844 | <u>29 960</u> 23 969 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>45 531</u> 35 214 | <u>30 219</u> 24 224 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>44 071</u> 33 777 | <u>29 215</u> 23 235 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 637</u> 21 539 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>44 425</u> 34 125 | <u>29 458</u> 23 474 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 865</u> 21 763 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>44 786</u> 34 481 | <u>29 707</u> 23 719 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>45 531</u> 35 214 | <u>30 219</u> 24 224 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 578</u> 22 465 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>45 916</u> 35 593 | <u>30 484</u> 24 484 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>45 531</u> 35 214 | <u>30 219</u> 24 224 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 578</u> 22 465 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>45 916</u> 35 593 | <u>30 484</u> 24 484 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 827</u> 22 710 | <u>34 900</u> 24 750 | <u>34 900</u> 24 750 | <u>46 309</u> 35 980 | <u>30 754</u> 24 750 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 080</u> 22 959 | <u>35 176</u> 25 022 | <u>35 176</u> 25 022 | <u>46 711</u> 36 375 | <u>31 031</u> 25 022 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 604</u> 23 475 | <u>35 747</u> 25 584 | <u>35 747</u> 25 584 | <u>47 541</u> 37 193 | <u>31 602</u> 25 584 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 735</u> 21 875 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>46 453</u> 36 361 | <u>29 424</u> 23 681 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 203</u> 22 096 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>47 070</u> 36 729 | <u>29 911</u> 23 920 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>47 451</u> 37 103 | <u>30 159</u> 24 164 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 905</u> 22 786 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>48 236</u> 37 876 | <u>30 671</u> 24 668 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 148</u> 23 026 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>48 641</u> 38 275 | <u>30 934</u> 24 927 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 203</u> 22 096 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>47 070</u> 36 729 | <u>29 911</u> 23 920 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>47 451</u> 37 103 | <u>30 159</u> 24 164 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 666</u> 22 552 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>47 839</u> 37 486 | <u>30 412</u> 24 413 |

| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 148</u> 23 026 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>48 641</u> 38 275 | <u>30 934</u> 24 927 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>49 055</u> 38 682 | <u>31 204</u> 25 192 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>47 451</u> 37 103 | <u>30 159</u> 24 164 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 666</u> 22 552 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>47 839</u> 37 486 | <u>30 412</u> 24 413 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 905</u> 22 786 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>48 236</u> 37 876 | <u>30 671</u> 24 668 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>49 055</u> 38 682 | <u>31 204</u> 25 192 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 651</u> 23 522 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>49 477</u> 39 098 | <u>31 479</u> 25 463 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>49 055</u> 38 682 | <u>31 204</u> 25 192 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 651</u> 23 522 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>49 477</u> 39 098 | <u>31 479</u> 25 463 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 911</u> 23 777 | <u>35 906</u> 25 740 | <u>35 906</u> 25 740 | <u>49 909</u> 39 523 | <u>31 760</u> 25 740 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 177</u> 24 038 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>50 350</u> 39 958 | <u>32 048</u> 26 023 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 726</u> 24 579 | <u>36 787</u> 26 608 | <u>36 787</u> 26 608 | <u>51 263</u> 40 855 | <u>32 642</u> 26 608 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 854</u> 22 976 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>49 448</u> 39 309 | <u>30 350</u> 24 592 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>50 095</u> 39 706 | <u>30 846</u> 24 840 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 819</u> 23 687 | <u>35 512</u> 25 352 | <u>35 512</u> 25 352 | <u>50 927</u> 40 525 | <u>31 366</u> 25 352 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 070</u> 23 934 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>51 356</u> 40 947 | <u>31 635</u> 25 616 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>50 095</u> 39 706 | <u>30 846</u> 24 840 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 574</u> 23 445 | <u>35 249</u> 25 094 | <u>35 249</u> 25 094 | <u>50 507</u> 40 111 | <u>31 103</u> 25 094 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 070</u> 23 934 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>51 356</u> 40 947 | <u>31 635</u> 25 616 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 326</u> 24 185 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>51 794</u> 41 378 | <u>31 909</u> 25 886 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 326</u> 24 185 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>51 794</u> 41 378 | <u>31 909</u> 25 886 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 587</u> 24 443 | <u>36 334</u> 26 161 | <u>36 334</u> 26 161 | <u>52 241</u> 41 818 | <u>32 188</u> 26 161 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 127</u> 24 974 | <u>36 911</u> 26 730 | <u>36 911</u> 26 730 | <u>53 165</u> 42 727 | <u>32 766</u> 26 730 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 406</u> 25 249 | <u>37 210</u> 27 024 | <u>37 210</u> 27 024 | <u>53 642</u> 43 197 | <u>33 065</u> 27 024 |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 854</u> 22 976 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>49 448</u> 39 309 | <u>30 350</u> 24 592 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 789</u> 24 881 | <u>35 420</u> 25 503 | <u>35 420</u> 25 503 | <u>43 262</u> 33 221 | <u>31 275</u> 25 503 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 288</u> 25 132 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>43 847</u> 33 556 | <u>31 781</u> 25 760 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 814</u> 25 650 | <u>36 466</u> 26 291 | <u>36 466</u> 26 291 | <u>44 550</u> 34 248 | <u>32 320</u> 26 291 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 086</u> 25 918 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>44 912</u> 34 605 | <u>32 598</u> 26 565 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 288</u> 25 132 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>43 847</u> 33 556 | <u>31 781</u> 25 760 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 549</u> 25 389 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>44 195</u> 33 899 | <u>32 048</u> 26 023 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 086</u> 25 918 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>44 912</u> 34 605 | <u>32 598</u> 26 565 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 363</u> 26 190 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>45 282</u> 34 969 | <u>32 883</u> 26 845 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 363</u> 26 190 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>45 282</u> 34 969 | <u>32 883</u> 26 845 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 646</u> 26 469 | <u>37 318</u> 27 130 | <u>37 318</u> 27 130 | <u>45 660</u> 35 341 | <u>33 173</u> 27 130 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 231</u> 27 045 | <u>37 917</u> 27 720 | <u>37 917</u> 27 720 | <u>46 441</u> 36 110 | <u>33 772</u> 27 720 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 533</u> 27 342 | <u>38 227</u> 28 025 | <u>38 227</u> 28 025 | <u>46 844</u> 36 506 | <u>34 081</u> 28 025 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 452</u> 26 518 | <u>36 198</u> 26 268 | <u>36 198</u> 26 268 | <u>51 597</u> 41 424 | <u>32 052</u> 26 268 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>52 266</u> 41 843 | <u>32 566</u> 26 533 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 529</u> 27 338 | <u>37 267</u> 27 080 | <u>37 267</u> 27 080 | <u>53 142</u> 42 705 | <u>33 122</u> 27 080 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 818</u> 27 623 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>53 594</u> 43 150 | <u>33 408</u> 27 362 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>52 266</u> 41 843 | <u>32 566</u> 26 533 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 246</u> 27 059 | <u>36 986</u> 26 804 | <u>36 986</u> 26 804 | <u>52 700</u> 42 270 | <u>32 841</u> 26 804 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 818</u> 27 623 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>53 594</u> 43 150 | <u>33 408</u> 27 362 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 114</u> 27 914 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>54 056</u> 43 605 | <u>33 701</u> 27 650 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 114</u> 27 914 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>54 056</u> 43 605 | <u>33 701</u> 27 650 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 415</u> 28 210 | <u>38 145</u> 27 944 | <u>38 145</u> 27 944 | <u>54 527</u> 44 068 | <u>34 000</u> 27 944 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 039</u> 28 824 | <u>38 762</u> 28 552 | <u>38 762</u> 28 552 | <u>55 500</u> 45 026 | <u>34 617</u> 28 552 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 360</u> 29 141 | <u>39 081</u> 28 865 | <u>39 081</u> 28 865 | <u>56 003</u> 45 521 | <u>34 936</u> 28 865 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 571</u> 27 619 | <u>36 998</u> 27 056 | <u>36 998</u> 27 056 | <u>53 701</u> 43 495 | <u>32 853</u> 27 056 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 098</u> 27 898 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>54 391</u> 43 935 | <u>33 374</u> 27 329 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 682</u> 28 473 | <u>38 092</u> 27 892 | <u>38 092</u> 27 892 | <u>55 312</u> 44 841 | <u>33 947</u> 27 892 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 984</u> 28 770 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>55 786</u> 45 308 | <u>34 242</u> 28 183 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 098</u> 27 898 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>54 391</u> 43 935 | <u>33 374</u> 27 329 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>37 803</u> 27 608 | <u>37 803</u> 27 608 | <u>54 847</u> 44 383 | <u>33 658</u> 27 608 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 984</u> 28 770 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>55 786</u> 45 308 | <u>34 242</u> 28 183 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 291</u> 29 073 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>56 271</u> 45 785 | <u>34 544</u> 28 480 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 291</u> 29 073 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>56 271</u> 45 785 | <u>34 544</u> 28 480 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 606</u> 29 382 | <u>38 997</u> 28 783 | <u>38 997</u> 28 783 | <u>56 766</u> 46 272 | <u>34 851</u> 28 783 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 255</u> 30 021 | <u>39 632</u> 29 408 | <u>39 632</u> 29 408 | <u>57 788</u> 47 278 | <u>35 487</u> 29 408 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 590</u> 30 351 | <u>39 961</u> 29 731 | <u>39 961</u> 29 731 | <u>58 316</u> 47 797 | <u>35 815</u> 29 731 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 645</u> 29 660 | <u>37 823</u> 27 867 | <u>37 823</u> 27 867 | <u>55 911</u> 45 670 | <u>33 678</u> 27 867 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 193</u> 29 960 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>56 623</u> 46 132 | <u>34 207</u> 28 149 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 821</u> 30 578 | <u>38 942</u> 28 729 | <u>38 942</u> 28 729 | <u>57 590</u> 47 083 | <u>34 797</u> 28 729 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 144</u> 30 896 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>58 088</u> 47 573 | <u>35 101</u> 29 028 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 193</u> 29 960 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>56 623</u> 46 132 | <u>34 207</u> 28 149 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 504</u> 30 266 | <u>38 645</u> 28 436 | <u>38 645</u> 28 436 | <u>57 102</u> 46 602 | <u>34 499</u> 28 436 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 144</u> 30 896 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>58 088</u> 47 573 | <u>35 101</u> 29 028 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 475</u> 31 221 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>58 597</u> 48 074 | <u>35 412</u> 29 334 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 475</u> 31 221 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>58 597</u> 48 074 | <u>35 412</u> 29 334 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 812</u> 31 554 | <u>39 874</u> 29 646 | <u>39 874</u> 29 646 | <u>59 116</u> 48 585 | <u>35 729</u> 29 646 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 509</u> 32 240 | <u>40 529</u> 30 291 | <u>40 529</u> 30 291 | <u>60 189</u> 49 642 | <u>36 383</u> 30 291 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 869</u> 32 594 | <u>40 867</u> 30 623 | <u>40 867</u> 30 623 | <u>60 744</u> 50 187 | <u>36 722</u> 30 623 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 719</u> 15 954 | <u>27 793</u> 17 995 | <u>20 394</u> 15 954 | <u>23 722</u> 15 954 | |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0201 | 7473-2010 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 529</u> 16 752 | <u>28 707</u> 18 895 | <u>21 204</u> 16 752 | <u>24 532</u> 16 752 | |
| 212-101-0300 | 7473-2010 7,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 380</u> 17 589 | <u>29 666</u> 19 839 | <u>22 055</u> 17 589 | <u>25 383</u> 17 589 | |

| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 805</u> 17 767 | <u>30 114</u> 20 040 | <u>22 426</u> 17 767 | <u>25 757</u> 17 767 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 989</u> 17 948 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>22 610</u> 17 948 | <u>25 941</u> 17 948 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>22 798</u> 18 133 | <u>26 129</u> 18 133 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>23 186</u> 18 515 | <u>26 517</u> 18 515 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>23 386</u> 18 712 | <u>26 717</u> 18 712 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 989</u> 17 948 | <u>30 322</u> 20 244 | <u>22 610</u> 17 948 | <u>25 941</u> 17 948 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>22 798</u> 18 133 | <u>26 129</u> 18 133 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>22 990</u> 18 322 | <u>26 321</u> 18 322 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>23 386</u> 18 712 | <u>26 717</u> 18 712 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 969</u> 18 913 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>23 590</u> 18 913 | <u>26 921</u> 18 913 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 177</u> 18 133 | <u>30 534</u> 20 453 | <u>22 798</u> 18 133 | <u>26 129</u> 18 133 |

| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>22 990</u> 18 322 | <u>26 321</u> 18 322 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>23 186</u> 18 515 | <u>26 517</u> 18 515 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 969</u> 18 913 | <u>31 427</u> 21 333 | <u>23 590</u> 18 913 | <u>26 921</u> 18 913 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 178</u> 19 119 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>23 799</u> 19 119 | <u>27 130</u> 19 119 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 369</u> 18 322 | <u>30 750</u> 20 666 | <u>22 990</u> 18 322 | <u>26 321</u> 18 322 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 565</u> 18 515 | <u>30 971</u> 20 883 | <u>23 186</u> 18 515 | <u>26 517</u> 18 515 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 765</u> 18 712 | <u>31 197</u> 21 106 | <u>23 386</u> 18 712 | <u>26 717</u> 18 712 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 178</u> 19 119 | <u>31 663</u> 21 564 | <u>23 799</u> 19 119 | <u>27 130</u> 19 119 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 392</u> 19 329 | <u>31 904</u> 21 801 | <u>24 013</u> 19 329 | <u>27 344</u> 19 329 |
| 212-101-0400 | 7473-2010 10 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 318</u> 18 512 | <u>30 583</u> 20 741 | <u>22 992</u> 18 512 | <u>26 321</u> 18 512 |

| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 752</u> 18 699 | <u>31 039</u> 20 951 | <u>23 373</u> 18 699 | <u>26 703</u> 18 699 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 946</u> 18 890 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>23 566</u> 18 890 | <u>26 897</u> 18 890 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>23 764</u> 19 084 | <u>27 095</u> 19 084 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>24 172</u> 19 486 | <u>27 503</u> 19 486 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>24 383</u> 19 694 | <u>27 714</u> 19 694 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 946</u> 18 890 | <u>31 257</u> 21 164 | <u>23 566</u> 18 890 | <u>26 897</u> 18 890 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>23 764</u> 19 084 | <u>27 095</u> 19 084 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>23 966</u> 19 283 | <u>27 297</u> 19 283 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>24 383</u> 19 694 | <u>27 714</u> 19 694 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 977</u> 19 905 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>24 598</u> 19 905 | <u>27 929</u> 19 905 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 143</u> 19 084 | <u>31 478</u> 21 383 | <u>23 764</u> 19 084 | <u>27 095</u> 19 084 |

| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>23 966</u> 19 283 | <u>27 297</u> 19 283 |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>24 172</u> 19 486 | <u>27 503</u> 19 486 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 977</u> 19 905 | <u>32 413</u> 22 302 | <u>24 598</u> 19 905 | <u>27 929</u> 19 905 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 197</u> 20 122 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>24 818</u> 20 122 | <u>28 149</u> 20 122 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 345</u> 19 283 | <u>31 705</u> 21 605 | <u>23 966</u> 19 283 | <u>27 297</u> 19 283 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 552</u> 19 486 | <u>31 936</u> 21 833 | <u>24 172</u> 19 486 | <u>27 503</u> 19 486 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 762</u> 19 694 | <u>32 172</u> 22 065 | <u>24 383</u> 19 694 | <u>27 714</u> 19 694 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 197</u> 20 122 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>24 818</u> 20 122 | <u>28 149</u> 20 122 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 422</u> 20 343 | <u>32 911</u> 22 792 | <u>25 043</u> 20 343 | <u>28 374</u> 20 343 |
| 212-101-0500 | 7473-2010 12,5 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 620</u> 18 810 | <u>31 407</u> 21 553 | <u>23 295</u> 18 810 | <u>26 623</u> 18 810 |

| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 057</u> 19 000 | <u>31 872</u> 21 770 | <u>23 678</u> 19 000 | <u>27 009</u> 19 000 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 254</u> 19 193 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>23 875</u> 19 193 | <u>27 206</u> 19 193 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>24 076</u> 19 391 | <u>27 407</u> 19 391 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>24 491</u> 19 799 | <u>27 822</u> 19 799 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>24 705</u> 20 010 | <u>28 036</u> 20 010 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 254</u> 19 193 | <u>32 098</u> 21 993 | <u>23 875</u> 19 193 | <u>27 206</u> 19 193 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>24 076</u> 19 391 | <u>27 407</u> 19 391 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>24 281</u> 19 593 | <u>27 612</u> 19 593 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>24 705</u> 20 010 | <u>28 036</u> 20 010 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 302</u> 20 225 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>24 923</u> 20 225 | <u>28 254</u> 20 225 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 455</u> 19 391 | <u>32 328</u> 22 219 | <u>24 076</u> 19 391 | <u>27 407</u> 19 391 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>24 281</u> 19 593 | <u>27 612</u> 19 593 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>24 491</u> 19 799 | <u>27 822</u> 19 799 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 302</u> 20 225 | <u>33 299</u> 23 175 | <u>24 923</u> 20 225 | <u>28 254</u> 20 225 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 526</u> 20 445 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>25 147</u> 20 445 | <u>28 478</u> 20 445 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 660</u> 19 593 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>24 281</u> 19 593 | <u>27 612</u> 19 593 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 870</u> 19 799 | <u>32 804</u> 22 687 | <u>24 491</u> 19 799 | <u>27 822</u> 19 799 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 084</u> 20 010 | <u>33 049</u> 22 928 | <u>24 705</u> 20 010 | <u>28 036</u> 20 010 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 526</u> 20 445 | <u>33 555</u> 23 427 | <u>25 147</u> 20 445 | <u>28 478</u> 20 445 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 754</u> 20 670 | <u>33 817</u> 23 684 | <u>25 375</u> 20 670 | <u>28 706</u> 20 670 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 618</u> 19 792 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>24 293</u> 19 792 | <u>27 621</u> 19 792 |

| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 065</u> 19 992 | <u>31 965</u> 21 861 | <u>24 686</u> 19 992 | <u>28 017</u> 19 992 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 272</u> 20 196 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>24 893</u> 20 196 | <u>28 224</u> 20 196 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>25 105</u> 20 404 | <u>28 436</u> 20 404 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>25 541</u> 20 833 | <u>28 872</u> 20 833 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>25 766</u> 21 055 | <u>29 097</u> 21 055 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 272</u> 20 196 | <u>32 192</u> 22 085 | <u>24 893</u> 20 196 | <u>28 224</u> 20 196 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>25 105</u> 20 404 | <u>28 436</u> 20 404 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>25 321</u> 20 616 | <u>28 652</u> 20 616 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>25 766</u> 21 055 | <u>29 097</u> 21 055 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 375</u> 21 281 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>25 996</u> 21 281 | <u>29 327</u> 21 281 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 484</u> 20 404 | <u>32 423</u> 22 312 | <u>25 105</u> 20 404 | <u>28 436</u> 20 404 |

| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>25 321</u> 20 616 | <u>28 652</u> 20 616 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>25 541</u> 20 833 | <u>28 872</u> 20 833 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 375</u> 21 281 | <u>33 398</u> 23 272 | <u>25 996</u> 21 281 | <u>29 327</u> 21 281 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>26 231</u> 21 513 | <u>29 562</u> 21 513 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 700</u> 20 616 | <u>32 659</u> 22 545 | <u>25 321</u> 20 616 | <u>28 652</u> 20 616 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 900</u> 22 782 | <u>25 541</u> 20 833 | <u>28 872</u> 20 833 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 145</u> 21 055 | <u>33 146</u> 23 024 | <u>25 766</u> 21 055 | <u>29 097</u> 21 055 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>26 231</u> 21 513 | <u>29 562</u> 21 513 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 851</u> 21 749 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>26 472</u> 21 749 | <u>29 802</u> 21 749 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 610</u> 21 513 | <u>33 655</u> 23 525 | <u>26 231</u> 21 513 | <u>29 562</u> 21 513 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 851</u> 21 749 | <u>33 918</u> 23 783 | <u>26 472</u> 21 749 | <u>29 802</u> 21 749 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 096</u> 21 991 | <u>34 186</u> 24 048 | <u>26 717</u> 21 991 | <u>30 048</u> 21 991 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 347</u> 22 238 | <u>34 461</u> 24 318 | <u>26 968</u> 22 238 | <u>30 299</u> 22 238 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 867</u> 22 749 | <u>35 028</u> 24 877 | <u>27 488</u> 22 749 | <u>30 818</u> 22 749 |
| 212-101-0700 | 7473-2010 20 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 495</u> 20 655 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>25 170</u> 20 655 | <u>28 498</u> 20 655 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 951</u> 20 863 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>25 572</u> 20 863 | <u>28 903</u> 20 863 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>25 788</u> 21 076 | <u>29 119</u> 21 076 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 613</u> 21 515 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>26 234</u> 21 515 | <u>29 565</u> 21 515 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 843</u> 21 742 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>26 464</u> 21 742 | <u>29 795</u> 21 742 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 951</u> 20 863 | <u>32 890</u> 22 772 | <u>25 572</u> 20 863 | <u>28 903</u> 20 863 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>25 788</u> 21 076 | <u>29 119</u> 21 076 |

| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 388</u> 21 294 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>26 009</u> 21 294 | <u>29 340</u> 21 294 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 843</u> 21 742 | <u>33 865</u> 23 731 | <u>26 464</u> 21 742 | <u>29 795</u> 21 742 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>26 699</u> 21 973 | <u>30 030</u> 21 973 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 167</u> 21 076 | <u>33 126</u> 23 005 | <u>25 788</u> 21 076 | <u>29 119</u> 21 076 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 388</u> 21 294 | <u>33 367</u> 23 242 | <u>26 009</u> 21 294 | <u>29 340</u> 21 294 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 613</u> 21 515 | <u>33 613</u> 23 484 | <u>26 234</u> 21 515 | <u>29 565</u> 21 515 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>26 699</u> 21 973 | <u>30 030</u> 21 973 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 318</u> 22 209 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>26 939</u> 22 209 | <u>30 270</u> 22 209 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 078</u> 21 973 | <u>34 121</u> 23 984 | <u>26 699</u> 21 973 | <u>30 030</u> 21 973 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 318</u> 22 209 | <u>34 383</u> 24 242 | <u>26 939</u> 22 209 | <u>30 270</u> 22 209 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 564</u> 22 451 | <u>34 651</u> 24 505 | <u>27 185</u> 22 451 | <u>30 515</u> 22 451 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 814</u> 22 698 | <u>34 924</u> 24 774 | <u>27 435</u> 22 698 | <u>30 766</u> 22 698 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>35 490</u> 25 331 | <u>27 953</u> 23 208 | <u>31 284</u> 23 208 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 523</u> 21 667 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>26 198</u> 21 667 | <u>29 526</u> 21 667 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 989</u> 21 886 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>26 610</u> 21 886 | <u>29 941</u> 21 886 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>26 837</u> 22 109 | <u>30 168</u> 22 109 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 684</u> 22 569 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>27 305</u> 22 569 | <u>30 636</u> 22 569 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 926</u> 22 807 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>27 546</u> 22 807 | <u>30 877</u> 22 807 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 989</u> 21 886 | <u>33 816</u> 23 683 | <u>26 610</u> 21 886 | <u>29 941</u> 21 886 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>26 837</u> 22 109 | <u>30 168</u> 22 109 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 448</u> 22 337 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>27 069</u> 22 337 | <u>30 400</u> 22 337 |

| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 926</u> 22 807 | <u>34 829</u> 24 680 | <u>27 546</u> 22 807 | <u>30 877</u> 22 807 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>27 793</u> 23 050 | <u>31 124</u> 23 050 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 216</u> 22 109 | <u>34 061</u> 23 925 | <u>26 837</u> 22 109 | <u>30 168</u> 22 109 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 448</u> 22 337 | <u>34 312</u> 24 172 | <u>27 069</u> 22 337 | <u>30 400</u> 22 337 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 684</u> 22 569 | <u>34 568</u> 24 423 | <u>27 305</u> 22 569 | <u>30 636</u> 22 569 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>27 793</u> 23 050 | <u>31 124</u> 23 050 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 424</u> 23 297 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>28 045</u> 23 297 | <u>31 376</u> 23 297 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 172</u> 23 050 | <u>35 096</u> 24 943 | <u>27 793</u> 23 050 | <u>31 124</u> 23 050 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 424</u> 23 297 | <u>35 368</u> 25 211 | <u>28 045</u> 23 297 | <u>31 376</u> 23 297 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 681</u> 23 551 | <u>35 647</u> 25 485 | <u>28 302</u> 23 551 | <u>31 633</u> 23 551 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 944</u> 23 810 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>28 565</u> 23 810 | <u>31 896</u> 23 810 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 488</u> 24 345 | <u>36 519</u> 26 344 | <u>29 109</u> 24 345 | <u>32 439</u> 24 345 |
| 212-101-0900 | 7473-2010 25 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 642</u> 22 768 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>27 316</u> 22 768 | <u>30 645</u> 22 768 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>27 740</u> 22 998 | <u>31 071</u> 22 998 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 601</u> 23 472 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>28 222</u> 23 472 | <u>31 553</u> 23 472 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>28 470</u> 23 717 | <u>31 801</u> 23 717 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>27 740</u> 22 998 | <u>31 071</u> 22 998 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 358</u> 23 233 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>27 979</u> 23 233 | <u>31 310</u> 23 233 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>28 470</u> 23 717 | <u>31 801</u> 23 717 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>28 724</u> 23 966 | <u>32 055</u> 23 966 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>28 724</u> 23 966 | <u>32 055</u> 23 966 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 362</u> 24 221 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>28 983</u> 24 221 | <u>32 314</u> 24 221 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 897</u> 24 748 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>29 518</u> 24 748 | <u>32 849</u> 24 748 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 174</u> 25 020 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>29 794</u> 25 020 | <u>33 125</u> 25 020 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 642</u> 22 768 | <u>34 248</u> 24 348 | <u>27 316</u> 22 768 | <u>30 645</u> 22 768 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>27 740</u> 22 998 | <u>31 071</u> 22 998 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 601</u> 23 472 | <u>35 256</u> 25 101 | <u>28 222</u> 23 472 | <u>31 553</u> 23 472 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>28 470</u> 23 717 | <u>31 801</u> 23 717 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 119</u> 22 998 | <u>34 741</u> 24 594 | <u>27 740</u> 22 998 | <u>31 071</u> 22 998 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 358</u> 23 233 | <u>34 996</u> 24 845 | <u>27 979</u> 23 233 | <u>31 310</u> 23 233 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 850</u> 23 717 | <u>35 522</u> 25 363 | <u>28 470</u> 23 717 | <u>31 801</u> 23 717 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>28 724</u> 23 966 | <u>32 055</u> 23 966 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 103</u> 23 966 | <u>35 793</u> 25 630 | <u>28 724</u> 23 966 | <u>32 055</u> 23 966 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 362</u> 24 221 | <u>36 070</u> 25 902 | <u>28 983</u> 24 221 | <u>32 314</u> 24 221 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 897</u> 24 748 | <u>36 642</u> 26 465 | <u>29 518</u> 24 748 | <u>32 849</u> 24 748 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 174</u> 25 020 | <u>36 938</u> 26 756 | <u>29 794</u> 25 020 | <u>33 125</u> 25 020 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 577</u> 24 673 | <u>35 164</u> 25 250 | <u>29 252</u> 24 673 | <u>32 580</u> 24 673 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 074</u> 24 922 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>29 695</u> 24 922 | <u>33 026</u> 24 922 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 596</u> 25 436 | <u>36 201</u> 26 031 | <u>30 217</u> 25 436 | <u>33 548</u> 25 436 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 865</u> 25 701 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>30 486</u> 25 701 | <u>33 817</u> 25 701 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 074</u> 24 922 | <u>35 667</u> 25 505 | <u>29 695</u> 24 922 | <u>33 026</u> 24 922 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 333</u> 25 176 | <u>35 931</u> 25 765 | <u>29 953</u> 25 176 | <u>33 284</u> 25 176 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 865</u> 25 701 | <u>36 477</u> 26 302 | <u>30 486</u> 25 701 | <u>33 817</u> 25 701 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 140</u> 25 971 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>30 761</u> 25 971 | <u>34 092</u> 25 971 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 140</u> 25 971 | <u>36 758</u> 26 579 | <u>30 761</u> 25 971 | <u>34 092</u> 25 971 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 421</u> 26 247 | <u>37 045</u> 26 862 | <u>31 042</u> 26 247 | <u>34 373</u> 26 247 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 001</u> 26 818 | <u>37 638</u> 27 446 | <u>31 622</u> 26 818 | <u>34 953</u> 26 818 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 300</u> 27 113 | <u>37 945</u> 27 747 | <u>31 921</u> 27 113 | <u>35 252</u> 27 113 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 35 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 240</u> 26 310 | <u>35 933</u> 26 008 | <u>30 915</u> 26 310 | <u>34 243</u> 26 310 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 754</u> 26 575 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>31 375</u> 26 575 | <u>34 706</u> 26 575 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 311</u> 27 123 | <u>36 994</u> 26 812 | <u>31 932</u> 27 123 | <u>35 263</u> 27 123 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 598</u> 27 406 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>32 219</u> 27 406 | <u>35 550</u> 27 406 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 754</u> 26 575 | <u>36 444</u> 26 270 | <u>31 375</u> 26 575 | <u>34 706</u> 26 575 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 030</u> 26 846 | <u>36 716</u> 26 538 | <u>31 650</u> 26 846 | <u>34 981</u> 26 846 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 598</u> 27 406 | <u>37 278</u> 27 091 | <u>32 219</u> 27 406 | <u>35 550</u> 27 406 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 891</u> 27 694 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>32 512</u> 27 694 | <u>35 843</u> 27 694 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 891</u> 27 694 | <u>37 568</u> 27 376 | <u>32 512</u> 27 694 | <u>35 843</u> 27 694 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 190</u> 27 989 | <u>37 864</u> 27 668 | <u>32 811</u> 27 989 | <u>36 142</u> 27 989 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 808</u> 28 597 | <u>38 475</u> 28 269 | <u>33 429</u> 28 597 | <u>36 760</u> 28 597 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 128</u> 28 912 | <u>38 791</u> 28 580 | <u>33 749</u> 28 912 | <u>37 079</u> 28 912 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 359</u> 27 411 | <u>36 726</u> 26 788 | <u>32 034</u> 27 411 | <u>35 362</u> 27 411 |

| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 884</u> 27 688 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>32 505</u> 27 688 | <u>35 836</u> 27 688 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 28 258 | <u>37 812</u> 27 616 | <u>33 085</u> 28 258 | <u>36 416</u> 28 258 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 763</u> 28 553 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>33 384</u> 28 553 | <u>36 715</u> 28 553 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 884</u> 27 688 | <u>37 245</u> 27 058 | <u>32 505</u> 27 688 | <u>35 836</u> 27 688 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 171</u> 27 970 | <u>37 525</u> 27 334 | <u>32 792</u> 27 970 | <u>36 123</u> 27 970 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 763</u> 28 553 | <u>38 104</u> 27 904 | <u>33 384</u> 28 553 | <u>36 715</u> 28 553 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 069</u> 28 853 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>33 690</u> 28 853 | <u>37 020</u> 28 853 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 069</u> 28 853 | <u>38 402</u> 28 198 | <u>33 690</u> 28 853 | <u>37 020</u> 28 853 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 381</u> 29 160 | <u>38 707</u> 28 498 | <u>34 001</u> 29 160 | <u>37 332</u> 29 160 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 025</u> 29 794 | <u>39 337</u> 29 117 | <u>34 645</u> 29 794 | <u>37 976</u> 29 794 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 357</u> 30 122 | <u>39 662</u> 29 437 | <u>34 978</u> 30 122 | <u>38 309</u> 30 122 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 377</u> 29 397 | <u>37 543</u> 27 591 | <u>34 052</u> 29 397 | <u>37 380</u> 29 397 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 923</u> 29 694 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>34 544</u> 29 694 | <u>37 875</u> 29 694 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 545</u> 30 307 | <u>38 653</u> 28 445 | <u>35 166</u> 30 307 | <u>38 497</u> 30 307 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 866</u> 30 622 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>35 487</u> 30 622 | <u>38 818</u> 30 622 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 923</u> 29 694 | <u>38 070</u> 27 870 | <u>34 544</u> 29 694 | <u>37 875</u> 29 694 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 231</u> 29 997 | <u>38 359</u> 28 154 | <u>34 852</u> 29 997 | <u>38 183</u> 29 997 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 866</u> 30 622 | <u>38 954</u> 28 741 | <u>35 487</u> 30 622 | <u>38 818</u> 30 622 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 193</u> 30 945 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>35 814</u> 30 945 | <u>39 145</u> 30 945 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 193</u> 30 945 | <u>39 262</u> 29 044 | <u>35 814</u> 30 945 | <u>39 145</u> 30 945 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 528</u> 31 274 | <u>39 576</u> 29 353 | <u>36 149</u> 31 274 | <u>39 479</u> 31 274 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 218</u> 31 954 | <u>40 224</u> 29 991 | <u>36 839</u> 31 954 | <u>40 170</u> 31 954 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 575</u> 32 305 | <u>40 559</u> 30 320 | <u>37 196</u> 32 305 | <u>40 527</u> 32 305 |
| 212-101-1500 | 3,5 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1501 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 919</u> 16 151 | <u>27 975</u> 18 175 | <u>20 593</u> 16 151 | <u>23 922</u> 16 151 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 739</u> 16 958 | <u>28 899</u> 19 084 | <u>21 414</u> 16 958 | <u>24 742</u> 16 958 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 653</u> 17 857 | <u>29 868</u> 20 038 | <u>22 327</u> 17 857 | <u>25 656</u> 17 857 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 080</u> 18 038 | <u>30 318</u> 20 240 | <u>22 701</u> 18 038 | <u>26 031</u> 18 038 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 267</u> 18 222 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>22 888</u> 18 222 | <u>26 218</u> 18 222 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>23 078</u> 18 409 | <u>26 409</u> 18 409 |

| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>23 472</u> 18 797 | <u>26 803</u> 18 797 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>23 675</u> 18 997 | <u>27 006</u> 18 997 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 267</u> 18 222 | <u>30 527</u> 20 447 | <u>22 888</u> 18 222 | <u>26 218</u> 18 222 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>23 078</u> 18 409 | <u>26 409</u> 18 409 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>23 273</u> 18 601 | <u>26 604</u> 18 601 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>23 675</u> 18 997 | <u>27 006</u> 18 997 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 262</u> 19 201 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>23 883</u> 19 201 | <u>27 214</u> 19 201 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 458</u> 18 409 | <u>30 742</u> 20 657 | <u>23 078</u> 18 409 | <u>26 409</u> 18 409 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>23 273</u> 18 601 | <u>26 604</u> 18 601 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>23 472</u> 18 797 | <u>26 803</u> 18 797 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 262</u> 19 201 | <u>31 644</u> 21 546 | <u>23 883</u> 19 201 | <u>27 214</u> 19 201 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 474</u> 19 410 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>24 095</u> 19 410 | <u>27 426</u> 19 410 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 652</u> 18 601 | <u>30 960</u> 20 873 | <u>23 273</u> 18 601 | <u>26 604</u> 18 601 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 851</u> 18 797 | <u>31 183</u> 21 092 | <u>23 472</u> 18 797 | <u>26 803</u> 18 797 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 055</u> 18 997 | <u>31 411</u> 21 317 | <u>23 675</u> 18 997 | <u>27 006</u> 18 997 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 474</u> 19 410 | <u>31 882</u> 21 780 | <u>24 095</u> 19 410 | <u>27 426</u> 19 410 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 691</u> 19 623 | <u>32 125</u> 22 019 | <u>24 312</u> 19 623 | <u>27 643</u> 19 623 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 530</u> 18 720 | <u>30 793</u> 20 948 | <u>23 204</u> 18 720 | <u>26 532</u> 18 720 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 965</u> 18 909 | <u>31 252</u> 21 160 | <u>23 586</u> 18 909 | <u>26 917</u> 18 909 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 162</u> 19 102 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>23 782</u> 19 102 | <u>27 113</u> 19 102 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>23 982</u> 19 299 | <u>27 313</u> 19 299 |

| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>24 395</u> 19 706 | <u>27 726</u> 19 706 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>24 608</u> 19 915 | <u>27 939</u> 19 915 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 162</u> 19 102 | <u>31 472</u> 21 376 | <u>23 782</u> 19 102 | <u>27 113</u> 19 102 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>23 982</u> 19 299 | <u>27 313</u> 19 299 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>24 187</u> 19 500 | <u>27 518</u> 19 500 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>24 608</u> 19 915 | <u>27 939</u> 19 915 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 205</u> 20 129 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>24 826</u> 20 129 | <u>28 157</u> 20 129 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 362</u> 19 299 | <u>31 696</u> 21 596 | <u>23 982</u> 19 299 | <u>27 313</u> 19 299 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>24 187</u> 19 500 | <u>27 518</u> 19 500 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>24 395</u> 19 706 | <u>27 726</u> 19 706 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 205</u> 20 129 | <u>32 639</u> 22 525 | <u>24 826</u> 20 129 | <u>28 157</u> 20 129 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 427</u> 20 348 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>25 048</u> 20 348 | <u>28 379</u> 20 348 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 566</u> 19 500 | <u>31 924</u> 21 821 | <u>24 187</u> 19 500 | <u>27 518</u> 19 500 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 774</u> 19 706 | <u>32 157</u> 22 051 | <u>24 395</u> 19 706 | <u>27 726</u> 19 706 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 987</u> 19 915 | <u>32 396</u> 22 286 | <u>24 608</u> 19 915 | <u>27 939</u> 19 915 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 427</u> 20 348 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>25 048</u> 20 348 | <u>28 379</u> 20 348 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 654</u> 20 572 | <u>33 142</u> 23 020 | <u>25 275</u> 20 572 | <u>28 606</u> 20 572 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 832</u> 19 018 | <u>31 626</u> 21 768 | <u>23 506</u> 19 018 | <u>26 835</u> 19 018 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 271</u> 19 210 | <u>32 094</u> 21 988 | <u>23 892</u> 19 210 | <u>27 223</u> 19 210 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 470</u> 19 406 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>24 091</u> 19 406 | <u>27 422</u> 19 406 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>24 294</u> 19 606 | <u>27 625</u> 19 606 |

| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>24 714</u> 20 019 | <u>28 044</u> 20 019 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>24 930</u> 20 232 | <u>28 261</u> 20 232 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 470</u> 19 406 | <u>32 321</u> 22 212 | <u>24 091</u> 19 406 | <u>27 422</u> 19 406 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>24 294</u> 19 606 | <u>27 625</u> 19 606 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>24 502</u> 19 810 | <u>27 833</u> 19 810 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>24 930</u> 20 232 | <u>28 261</u> 20 232 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 530</u> 20 449 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>25 151</u> 20 449 | <u>28 482</u> 20 449 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 673</u> 19 606 | <u>32 554</u> 22 441 | <u>24 294</u> 19 606 | <u>27 625</u> 19 606 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>24 502</u> 19 810 | <u>27 833</u> 19 810 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>24 714</u> 20 019 | <u>28 044</u> 20 019 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 530</u> 20 449 | <u>33 535</u> 23 407 | <u>25 151</u> 20 449 | <u>28 482</u> 20 449 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 756</u> 20 672 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>25 377</u> 20 672 | <u>28 708</u> 20 672 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 881</u> 19 810 | <u>32 792</u> 22 675 | <u>24 502</u> 19 810 | <u>27 833</u> 19 810 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 093</u> 20 019 | <u>33 034</u> 22 914 | <u>24 714</u> 20 019 | <u>28 044</u> 20 019 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 309</u> 20 232 | <u>33 282</u> 23 158 | <u>24 930</u> 20 232 | <u>28 261</u> 20 232 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 756</u> 20 672 | <u>33 793</u> 23 661 | <u>25 377</u> 20 672 | <u>28 708</u> 20 672 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 987</u> 20 899 | <u>34 057</u> 23 921 | <u>25 608</u> 20 899 | <u>28 938</u> 20 899 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 830</u> 20 000 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>24 504</u> 20 000 | <u>27 833</u> 20 000 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 279</u> 20 202 | <u>32 187</u> 22 080 | <u>24 900</u> 20 202 | <u>28 231</u> 20 202 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 488</u> 20 408 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>25 109</u> 20 408 | <u>28 440</u> 20 408 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>25 323</u> 20 619 | <u>28 654</u> 20 619 |

| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>25 764</u> 21 053 | <u>29 095</u> 21 053 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>25 992</u> 21 277 | <u>29 322</u> 21 277 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 488</u> 20 408 | <u>32 416</u> 22 305 | <u>25 109</u> 20 408 | <u>28 440</u> 20 408 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>25 323</u> 20 619 | <u>28 654</u> 20 619 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>25 541</u> 20 833 | <u>28 872</u> 20 833 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>25 992</u> 21 277 | <u>29 322</u> 21 277 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 603</u> 21 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>26 224</u> 21 505 | <u>29 555</u> 21 505 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u> 20 619 | <u>32 650</u> 22 535 | <u>25 323</u> 20 619 | <u>28 654</u> 20 619 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>25 541</u> 20 833 | <u>28 872</u> 20 833 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>25 764</u> 21 053 | <u>29 095</u> 21 053 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 603</u> 21 505 | <u>33 634</u> 23 505 | <u>26 224</u> 21 505 | <u>29 555</u> 21 505 |

| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>26 461</u> 21 739 | <u>29 792</u> 21 739 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u> 20 833 | <u>32 888</u> 22 770 | <u>25 541</u> 20 833 | <u>28 872</u> 20 833 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u> 21 053 | <u>33 132</u> 23 010 | <u>25 764</u> 21 053 | <u>29 095</u> 21 053 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u> 21 277 | <u>33 380</u> 23 255 | <u>25 992</u> 21 277 | <u>29 322</u> 21 277 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>26 461</u> 21 739 | <u>29 792</u> 21 739 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 083</u> 21 978 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>26 704</u> 21 978 | <u>30 035</u> 21 978 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u> 21 739 | <u>33 894</u> 23 760 | <u>26 461</u> 21 739 | <u>29 792</u> 21 739 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 083</u> 21 978 | <u>34 159</u> 24 021 | <u>26 704</u> 21 978 | <u>30 035</u> 21 978 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 331</u> 22 222 | <u>34 430</u> 24 288 | <u>26 952</u> 22 222 | <u>30 283</u> 22 222 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 585</u> 22 472 | <u>34 708</u> 24 561 | <u>27 206</u> 22 472 | <u>30 537</u> 22 472 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 110</u> 22 989 | <u>35 281</u> 25 126 | <u>27 731</u> 22 989 | <u>31 062</u> 22 989 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 737</u> 20 893 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>25 411</u> 20 893 | <u>28 740</u> 20 893 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 195</u> 21 104 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>25 816</u> 21 104 | <u>29 147</u> 21 104 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>26 035</u> 21 319 | <u>29 366</u> 21 319 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 865</u> 21 763 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>26 486</u> 21 763 | <u>29 817</u> 21 763 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 098</u> 21 992 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>26 719</u> 21 992 | <u>30 050</u> 21 992 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 195</u> 21 104 | <u>33 122</u> 23 000 | <u>25 816</u> 21 104 | <u>29 147</u> 21 104 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>26 035</u> 21 319 | <u>29 366</u> 21 319 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 637</u> 21 539 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>26 258</u> 21 539 | <u>29 589</u> 21 539 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 098</u> 21 992 | <u>34 106</u> 23 969 | <u>26 719</u> 21 992 | <u>30 050</u> 21 992 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>26 957</u> 22 226 | <u>30 287</u> 22 226 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 414</u> 21 319 | <u>33 360</u> 23 235 | <u>26 035</u> 21 319 | <u>29 366</u> 21 319 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 637</u> 21 539 | <u>33 604</u> 23 474 | <u>26 258</u> 21 539 | <u>29 589</u> 21 539 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 865</u> 21 763 | <u>33 852</u> 23 719 | <u>26 486</u> 21 763 | <u>29 817</u> 21 763 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>26 957</u> 22 226 | <u>30 287</u> 22 226 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 578</u> 22 465 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>27 199</u> 22 465 | <u>30 530</u> 22 465 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 336</u> 22 226 | <u>34 365</u> 24 224 | <u>26 957</u> 22 226 | <u>30 287</u> 22 226 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 578</u> 22 465 | <u>34 629</u> 24 484 | <u>27 199</u> 22 465 | <u>30 530</u> 22 465 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 827</u> 22 710 | <u>34 900</u> 24 750 | <u>27 447</u> 22 710 | <u>30 778</u> 22 710 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 080</u> 22 959 | <u>35 176</u> 25 022 | <u>27 701</u> 22 959 | <u>31 032</u> 22 959 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 604</u> 23 475 | <u>35 747</u> 25 584 | <u>28 225</u> 23 475 | <u>31 556</u> 23 475 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | |

| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 735</u> 21 875 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>26 409</u> 21 875 | <u>29 738</u> 21 875 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 203</u> 22 096 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>26 824</u> 22 096 | <u>30 155</u> 22 096 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>27 053</u> 22 321 | <u>30 384</u> 22 321 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 905</u> 22 786 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>27 526</u> 22 786 | <u>30 856</u> 22 786 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 148</u> 23 026 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>27 769</u> 23 026 | <u>31 100</u> 23 026 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 203</u> 22 096 | <u>34 056</u> 23 920 | <u>26 824</u> 22 096 | <u>30 155</u> 22 096 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>27 053</u> 22 321 | <u>30 384</u> 22 321 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 666</u> 22 552 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>27 287</u> 22 552 | <u>30 618</u> 22 552 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 148</u> 23 026 | <u>35 080</u> 24 927 | <u>27 769</u> 23 026 | <u>31 100</u> 23 026 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>28 018</u> 23 271 | <u>31 349</u> 23 271 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 432</u> 22 321 | <u>34 304</u> 24 164 | <u>27 053</u> 22 321 | <u>30 384</u> 22 321 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 666</u> 22 552 | <u>34 558</u> 24 413 | <u>27 287</u> 22 552 | <u>30 618</u> 22 552 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 905</u> 22 786 | <u>34 816</u> 24 668 | <u>27 526</u> 22 786 | <u>30 856</u> 22 786 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>28 018</u> 23 271 | <u>31 349</u> 23 271 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 651</u> 23 522 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>28 272</u> 23 522 | <u>31 603</u> 23 522 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 397</u> 23 271 | <u>35 349</u> 25 192 | <u>28 018</u> 23 271 | <u>31 349</u> 23 271 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 651</u> 23 522 | <u>35 624</u> 25 463 | <u>28 272</u> 23 522 | <u>31 603</u> 23 522 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 911</u> 23 777 | <u>35 906</u> 25 740 | <u>28 532</u> 23 777 | <u>31 863</u> 23 777 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 177</u> 24 038 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>28 798</u> 24 038 | <u>32 128</u> 24 038 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 726</u> 24 579 | <u>36 787</u> 26 608 | <u>29 346</u> 24 579 | <u>32 677</u> 24 579 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 854</u> 22 976 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>27 528</u> 22 976 | <u>30 857</u> 22 976 |

| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>27 954</u> 23 208 | <u>31 285</u> 23 208 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 819</u> 23 687 | <u>35 512</u> 25 352 | <u>28 440</u> 23 687 | <u>31 771</u> 23 687 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 070</u> 23 934 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>28 691</u> 23 934 | <u>32 022</u> 23 934 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 333</u> 23 208 | <u>34 991</u> 24 840 | <u>27 954</u> 23 208 | <u>31 285</u> 23 208 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 574</u> 23 445 | <u>35 249</u> 25 094 | <u>28 195</u> 23 445 | <u>31 526</u> 23 445 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 070</u> 23 934 | <u>35 780</u> 25 616 | <u>28 691</u> 23 934 | <u>32 022</u> 23 934 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 326</u> 24 185 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>28 947</u> 24 185 | <u>32 278</u> 24 185 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 326</u> 24 185 | <u>36 054</u> 25 886 | <u>28 947</u> 24 185 | <u>32 278</u> 24 185 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 587</u> 24 443 | <u>36 334</u> 26 161 | <u>29 208</u> 24 443 | <u>32 539</u> 24 443 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 127</u> 24 974 | <u>36 911</u> 26 730 | <u>29 748</u> 24 974 | <u>33 079</u> 24 974 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 406</u> 25 249 | <u>37 210</u> 27 024 | <u>30 027</u> 25 249 | <u>33 358</u> 25 249 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 854</u> 22 976 | <u>34 495</u> 24 592 | <u>27 528</u> 22 976 | <u>30 857</u> 22 976 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 789</u> 24 881 | <u>35 420</u> 25 503 | <u>29 463</u> 24 881 | <u>32 792</u> 24 881 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 288</u> 25 132 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>29 909</u> 25 132 | <u>33 240</u> 25 132 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 814</u> 25 650 | <u>36 466</u> 26 291 | <u>30 435</u> 25 650 | <u>33 766</u> 25 650 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 086</u> 25 918 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>30 707</u> 25 918 | <u>34 038</u> 25 918 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 288</u> 25 132 | <u>35 926</u> 25 760 | <u>29 909</u> 25 132 | <u>33 240</u> 25 132 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 549</u> 25 389 | <u>36 193</u> 26 023 | <u>30 169</u> 25 389 | <u>33 500</u> 25 389 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 086</u> 25 918 | <u>36 744</u> 26 565 | <u>30 707</u> 25 918 | <u>34 038</u> 25 918 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 363</u> 26 190 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>30 984</u> 26 190 | <u>34 315</u> 26 190 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 363</u> 26 190 | <u>37 028</u> 26 845 | <u>30 984</u> 26 190 | <u>34 315</u> 26 190 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 646</u> 26 469 | <u>37 318</u> 27 130 | <u>31 267</u> 26 469 | <u>34 598</u> 26 469 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 231</u> 27 045 | <u>37 917</u> 27 720 | <u>31 852</u> 27 045 | <u>35 183</u> 27 045 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 533</u> 27 342 | <u>38 227</u> 28 025 | <u>32 154</u> 27 342 | <u>35 485</u> 27 342 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 452</u> 26 518 | <u>36 198</u> 26 268 | <u>31 126</u> 26 518 | <u>34 455</u> 26 518 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>31 589</u> 26 786 | <u>34 920</u> 26 786 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 529</u> 27 338 | <u>37 267</u> 27 080 | <u>32 150</u> 27 338 | <u>35 481</u> 27 338 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 818</u> 27 623 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>32 439</u> 27 623 | <u>35 770</u> 27 623 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>36 711</u> 26 533 | <u>31 589</u> 26 786 | <u>34 920</u> 26 786 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 246</u> 27 059 | <u>36 986</u> 26 804 | <u>31 866</u> 27 059 | <u>35 197</u> 27 059 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 818</u> 27 623 | <u>37 553</u> 27 362 | <u>32 439</u> 27 623 | <u>35 770</u> 27 623 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 114</u> 27 914 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>32 735</u> 27 914 | <u>36 066</u> 27 914 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 114</u> 27 914 | <u>37 846</u> 27 650 | <u>32 735</u> 27 914 | <u>36 066</u> 27 914 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 415</u> 28 210 | <u>38 145</u> 27 944 | <u>33 036</u> 28 210 | <u>36 367</u> 28 210 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 039</u> 28 824 | <u>38 762</u> 28 552 | <u>33 659</u> 28 824 | <u>36 990</u> 28 824 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 360</u> 29 141 | <u>39 081</u> 28 865 | <u>33 981</u> 29 141 | <u>37 312</u> 29 141 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 571</u> 27 619 | <u>36 998</u> 27 056 | <u>32 245</u> 27 619 | <u>35 574</u> 27 619 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 098</u> 27 898 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>32 719</u> 27 898 | <u>36 050</u> 27 898 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 682</u> 28 473 | <u>38 092</u> 27 892 | <u>33 303</u> 28 473 | <u>36 634</u> 28 473 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 984</u> 28 770 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>33 605</u> 28 770 | <u>36 936</u> 28 770 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 098</u> 27 898 | <u>37 520</u> 27 329 | <u>32 719</u> 27 898 | <u>36 050</u> 27 898 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>37 803</u> 27 608 | <u>33 008</u> 28 183 | <u>36 339</u> 28 183 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 984</u> 28 770 | <u>38 387</u> 28 183 | <u>33 605</u> 28 770 | <u>36 936</u> 28 770 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 291</u> 29 073 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>33 912</u> 29 073 | <u>37 243</u> 29 073 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 291</u> 29 073 | <u>38 689</u> 28 480 | <u>33 912</u> 29 073 | <u>37 243</u> 29 073 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 606</u> 29 382 | <u>38 997</u> 28 783 | <u>34 227</u> 29 382 | <u>37 557</u> 29 382 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 255</u> 30 021 | <u>39 632</u> 29 408 | <u>34 876</u> 30 021 | <u>38 206</u> 30 021 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 590</u> 30 351 | <u>39 961</u> 29 731 | <u>35 211</u> 30 351 | <u>38 542</u> 30 351 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 645</u> 29 660 | <u>37 823</u> 27 867 | <u>34 319</u> 29 660 | <u>37 648</u> 29 660 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 193</u> 29 960 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>34 814</u> 29 960 | <u>38 145</u> 29 960 |

| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 821</u> 30 578 | <u>38 942</u> 28 729 | <u>35 441</u> 30 578 | <u>38 772</u> 30 578 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 144</u> 30 896 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>35 765</u> 30 896 | <u>39 096</u> 30 896 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 193</u> 29 960 | <u>38 353</u> 28 149 | <u>34 814</u> 29 960 | <u>38 145</u> 29 960 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 504</u> 30 266 | <u>38 645</u> 28 436 | <u>35 124</u> 30 266 | <u>38 455</u> 30 266 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 144</u> 30 896 | <u>39 246</u> 29 028 | <u>35 765</u> 30 896 | <u>39 096</u> 30 896 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 475</u> 31 221 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>36 095</u> 31 221 | <u>39 426</u> 31 221 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 475</u> 31 221 | <u>39 557</u> 29 334 | <u>36 095</u> 31 221 | <u>39 426</u> 31 221 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 812</u> 31 554 | <u>39 874</u> 29 646 | <u>36 433</u> 31 554 | <u>39 764</u> 31 554 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 509</u> 32 240 | <u>40 529</u> 30 291 | <u>37 130</u> 32 240 | <u>40 461</u> 32 240 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 869</u> 32 594 | <u>40 867</u> 30 623 | <u>37 490</u> 32 594 | <u>40 821</u> 32 594 |

212-102.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 619</u> 19 911 | <u>24 379</u> 21 643 | <u>25 520</u> 15 758 | <u>22 953</u> 15 758 | <u>25 520</u> 15 758 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 428</u> 20 707 | <u>25 753</u> 22 996 | <u>26 099</u> 16 328 | <u>23 531</u> 16 328 | <u>26 099</u> 16 328 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 270</u> 21 536 | <u>28 044</u> 25 250 | <u>26 703</u> 16 923 | <u>24 136</u> 16 923 | <u>26 703</u> 16 923 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 182</u> 22 433 | <u>29 601</u> 26 783 | <u>27 622</u> 17 827 | <u>25 055</u> 17 827 | <u>27 622</u> 17 827 |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 182</u> 22 433 | <u>29 601</u> 26 783 | <u>27 622</u> 17 827 | <u>25 055</u> 17 827 | <u>27 622</u> 17 827 |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 093</u> 23 330 | <u>30 151</u> 27 324 | <u>29 225</u> 19 405 | <u>26 657</u> 19 405 | <u>29 225</u> 19 405 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 041</u> 24 264 | <u>31 708</u> 28 857 | <u>30 767</u> 20 923 | <u>28 200</u> 20 923 | <u>30 767</u> 20 923 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 027</u> 25 234 | <u>33 266</u> 30 390 | <u>31 886</u> 22 024 | <u>29 318</u> 22 024 | <u>31 886</u> 22 024 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 053</u> 26 243 | <u>35 007</u> 32 104 | <u>32 711</u> 22 836 | <u>30 144</u> 22 836 | <u>32 711</u> 22 836 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 120</u> 27 293 | <u>35 007</u> 32 104 | <u>32 463</u> 22 592 | <u>29 895</u> 22 592 | <u>32 463</u> 22 592 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 229</u> 28 385 | <u>36 290</u> 33 366 | <u>33 611</u> 23 721 | <u>31 043</u> 23 721 | <u>33 611</u> 23 721 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 821</u> 20 110 | <u>24 599</u> 21 859 | <u>25 691</u> 15 927 | <u>23 124</u> 15 927 | <u>25 691</u> 15 927 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 639</u> 20 914 | <u>25 987</u> 23 225 | <u>26 276</u> 16 502 | <u>23 708</u> 16 502 | <u>26 276</u> 16 502 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 489</u> 21 751 | <u>28 300</u> 25 503 | <u>26 887</u> 17 103 | <u>24 319</u> 17 103 | <u>26 887</u> 17 103 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 410</u> 22 657 | <u>29 873</u> 27 051 | <u>27 816</u> 18 018 | <u>25 248</u> 18 018 | <u>27 816</u> 18 018 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 410</u> 22 657 | <u>29 873</u> 27 051 | <u>27 816</u> 18 018 | <u>25 248</u> 18 018 | <u>27 816</u> 18 018 |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 330</u> 23 564 | <u>30 429</u> 27 597 | <u>29 436</u> 19 612 | <u>26 868</u> 19 612 | <u>29 436</u> 19 612 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 288</u> 24 506 | <u>32 002</u> 29 146 | <u>30 994</u> 21 146 | <u>28 427</u> 21 146 | <u>30 994</u> 21 146 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 284</u> 25 486 | <u>33 575</u> 30 694 | <u>32 125</u> 22 259 | <u>29 557</u> 22 259 | <u>32 125</u> 22 259 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 320</u> 26 506 | <u>35 333</u> 32 425 | <u>32 959</u> 23 080 | <u>30 392</u> 23 080 | <u>32 959</u> 23 080 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 397</u> 27 566 | <u>35 333</u> 32 425 | <u>32 708</u> 22 833 | <u>30 140</u> 22 833 | <u>32 708</u> 22 833 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 517</u> 28 669 | <u>36 629</u> 33 700 | <u>33 868</u> 23 974 | <u>31 300</u> 23 974 | <u>33 868</u> 23 974 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 840</u> 20 010 | <u>29 840</u> 20 010 | <u>29 840</u> 20 010 | <u>27 261</u> 19 812 | <u>25 520</u> 15 758 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 653</u> 20 810 | <u>30 653</u> 20 810 | <u>30 653</u> 20 810 | <u>28 066</u> 20 604 | <u>26 099</u> 16 328 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>28 904</u> 21 429 | <u>26 703</u> 16 923 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>29 811</u> 22 321 | <u>27 622</u> 17 827 |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>29 811</u> 22 321 | <u>27 622</u> 17 827 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>30 718</u> 23 214 | <u>29 225</u> 19 405 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 284</u> 24 384 | <u>34 284</u> 24 384 | <u>34 284</u> 24 384 | <u>31 661</u> 24 143 | <u>30 767</u> 20 923 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 275</u> 25 360 | <u>35 275</u> 25 360 | <u>35 275</u> 25 360 | <u>32 643</u> 25 109 | <u>31 886</u> 22 024 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 306</u> 26 374 | <u>36 306</u> 26 374 | <u>36 306</u> 26 374 | <u>33 663</u> 26 113 | <u>32 711</u> 22 836 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 378</u> 27 429 | <u>37 378</u> 27 429 | <u>37 378</u> 27 429 | <u>34 724</u> 27 157 | <u>32 463</u> 22 592 |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 492</u> 28 526 | <u>38 492</u> 28 526 | <u>38 492</u> 28 526 | <u>35 828</u> 28 244 | <u>33 611</u> 23 721 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 043</u> 20 210 | <u>30 043</u> 20 210 | <u>30 043</u> 20 210 | <u>27 463</u> 20 010 | <u>25 691</u> 15 927 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 865</u> 21 019 | <u>30 865</u> 21 019 | <u>30 865</u> 21 019 | <u>28 276</u> 20 810 | <u>26 276</u> 16 502 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>29 121</u> 21 643 | <u>26 887</u> 17 103 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>30 038</u> 22 545 | <u>27 816</u> 18 018 |

| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>30 038</u> 22 545 | <u>27 816</u> 18 018 |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>30 954</u> 23 446 | <u>29 436</u> 19 612 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 532</u> 24 628 | <u>34 532</u> 24 628 | <u>34 532</u> 24 628 | <u>31 907</u> 24 384 | <u>30 994</u> 21 146 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 533</u> 25 613 | <u>35 533</u> 25 613 | <u>35 533</u> 25 613 | <u>32 898</u> 25 360 | <u>32 125</u> 22 259 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 574</u> 26 638 | <u>36 574</u> 26 638 | <u>36 574</u> 26 638 | <u>33 928</u> 26 374 | <u>32 959</u> 23 080 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 656</u> 27 703 | <u>37 656</u> 27 703 | <u>37 656</u> 27 703 | <u>35 000</u> 27 429 | <u>32 708</u> 22 833 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 782</u> 28 811 | <u>38 782</u> 28 811 | <u>38 782</u> 28 811 | <u>36 115</u> 28 526 | <u>33 868</u> 23 974 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 520</u> 15 758 | <u>29 840</u> 20 010 | <u>29 840</u> 20 010 | <u>34 167</u> 24 269 | <u>25 695</u> 20 010 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 099</u> 16 328 | <u>30 653</u> 20 810 | <u>30 653</u> 20 810 | <u>35 400</u> 25 482 | <u>26 508</u> 20 810 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 703</u> 16 923 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>36 694</u> 26 756 | <u>27 354</u> 21 643 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 622</u> 17 827 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>37 510</u> 27 559 | <u>28 270</u> 22 545 |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 622</u> 17 827 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>38 350</u> 28 386 | <u>28 270</u> 22 545 |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 225</u> 19 405 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>39 215</u> 29 237 | <u>29 186</u> 23 446 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 767</u> 20 923 | <u>34 284</u> 24 384 | <u>34 284</u> 24 384 | <u>40 106</u> 30 115 | <u>30 139</u> 24 384 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 886</u> 22 024 | <u>35 275</u> 25 360 | <u>35 275</u> 25 360 | <u>40 916</u> 30 911 | <u>31 130</u> 25 360 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 711</u> 22 836 | <u>36 306</u> 26 374 | <u>36 306</u> 26 374 | <u>41 858</u> 31 839 | <u>32 161</u> 26 374 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 463</u> 22 592 | <u>37 378</u> 27 429 | <u>37 378</u> 27 429 | <u>42 828</u> 32 794 | <u>33 232</u> 27 429 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 611</u> 23 721 | <u>38 492</u> 28 526 | <u>38 492</u> 28 526 | <u>43 828</u> 33 778 | <u>34 347</u> 28 526 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 691</u> 15 927 | <u>30 043</u> 20 210 | <u>30 043</u> 20 210 | <u>34 438</u> 24 536 | <u>25 898</u> 20 210 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 276</u> 16 502 | <u>30 865</u> 21 019 | <u>30 865</u> 21 019 | <u>35 685</u> 25 763 | <u>26 719</u> 21 019 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 887</u> 17 103 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>36 993</u> 27 051 | <u>27 574</u> 21 859 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 816</u> 18 018 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>37 818</u> 27 862 | <u>28 499</u> 22 770 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 816</u> 18 018 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>38 667</u> 28 698 | <u>28 499</u> 22 770 |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 436</u> 19 612 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>39 542</u> 29 559 | <u>29 424</u> 23 681 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 994</u> 21 146 | <u>34 532</u> 24 628 | <u>34 532</u> 24 628 | <u>40 443</u> 30 446 | <u>30 387</u> 24 628 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 125</u> 22 259 | <u>35 533</u> 25 613 | <u>35 533</u> 25 613 | <u>41 261</u> 31 251 | <u>31 388</u> 25 613 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 959</u> 23 080 | <u>36 574</u> 26 638 | <u>36 574</u> 26 638 | <u>42 214</u> 32 189 | <u>32 428</u> 26 638 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 708</u> 22 833 | <u>37 656</u> 27 703 | <u>37 656</u> 27 703 | <u>43 195</u> 33 155 | <u>33 511</u> 27 703 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 868</u> 23 974 | <u>38 782</u> 28 811 | <u>38 782</u> 28 811 | <u>44 205</u> 34 149 | <u>34 637</u> 28 811 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 520</u> 15 758 | <u>29 840</u> 20 010 | <u>20 195</u> 15 758 | <u>23 523</u> 15 758 | |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 099</u> 16 328 | <u>30 653</u> 20 810 | <u>20 773</u> 16 328 | <u>24 101</u> 16 328 | |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 703</u> 16 923 | <u>31 499</u> 21 643 | <u>21 378</u> 16 923 | <u>24 706</u> 16 923 | |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 622</u> 17 827 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>22 297</u> 17 827 | <u>25 625</u> 17 827 | |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 622</u> 17 827 | <u>32 415</u> 22 545 | <u>22 297</u> 17 827 | <u>25 625</u> 17 827 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 225</u> 19 405 | <u>33 331</u> 23 446 | <u>23 900</u> 19 405 | <u>27 228</u> 19 405 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 767</u> 20 923 | <u>34 284</u> 24 384 | <u>25 442</u> 20 923 | <u>28 770</u> 20 923 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 886</u> 22 024 | <u>35 275</u> 25 360 | <u>26 560</u> 22 024 | <u>29 889</u> 22 024 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 711</u> 22 836 | <u>36 306</u> 26 374 | <u>27 386</u> 22 836 | <u>30 714</u> 22 836 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 463</u> 22 592 | <u>37 378</u> 27 429 | <u>27 138</u> 22 592 | <u>30 466</u> 22 592 |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 611</u> 23 721 | <u>38 492</u> 28 526 | <u>28 285</u> 23 721 | <u>31 614</u> 23 721 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 691</u> 15 927 | <u>30 043</u> 20 210 | <u>20 366</u> 15 927 | <u>23 694</u> 15 927 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 276</u> 16 502 | <u>30 865</u> 21 019 | <u>20 950</u> 16 502 | <u>24 279</u> 16 502 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 887</u> 17 103 | <u>31 719</u> 21 859 | <u>21 561</u> 17 103 | <u>24 890</u> 17 103 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 816</u> 18 018 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>22 490</u> 18 018 | <u>25 819</u> 18 018 |

| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 816</u> 18 018 | <u>32 644</u> 22 770 | <u>22 490</u> 18 018 | <u>25 819</u> 18 018 |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 436</u> 19 612 | <u>33 570</u> 23 681 | <u>24 110</u> 19 612 | <u>27 439</u> 19 612 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 994</u> 21 146 | <u>34 532</u> 24 628 | <u>25 669</u> 21 146 | <u>28 997</u> 21 146 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 125</u> 22 259 | <u>35 533</u> 25 613 | <u>26 800</u> 22 259 | <u>30 128</u> 22 259 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 959</u> 23 080 | <u>36 574</u> 26 638 | <u>27 634</u> 23 080 | <u>30 962</u> 23 080 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 708</u> 22 833 | <u>37 656</u> 27 703 | <u>27 382</u> 22 833 | <u>30 711</u> 22 833 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 868</u> 23 974 | <u>38 782</u> 28 811 | <u>28 542</u> 23 974 | <u>31 871</u> 23 974 |

212-2.
212-201.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | , | | | | |
| 212-201-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-201-0101 | D1200, B3,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>38 403</u> 33 268 | <u>37 124</u> 33 268 | <u>38 403</u> 33 268 | <u>38 403</u> 33 268 | <u>38 403</u> 33 268 |
| 212-201-0102 | D1200, B5 | 3 | 1 | 1200 | <u>39 750</u> 34 598 | <u>38 471</u> 34 598 | <u>39 750</u> 34 598 | <u>39 750</u> 34 598 | <u>39 750</u> 34 598 |
| 212-201-0103 | D1200, B7,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>41 150</u> 35 982 | <u>39 871</u> 35 982 | <u>41 150</u> 35 982 | <u>41 150</u> 35 982 | <u>41 150</u> 35 982 |
| 212-201-0104 | D1800, B10 | 3 | 1 | 1800 | <u>45 145</u> 37 589 | <u>43 226</u> 37 589 | <u>45 145</u> 37 589 | <u>45 145</u> 37 589 | <u>45 145</u> 37 589 |
| 212-201-0105 | D1800, B15 | 3 | 1 | 1800 | <u>46 500</u> 38 929 | <u>44 582</u> 38 929 | <u>46 500</u> 38 929 | <u>46 500</u> 38 929 | <u>46 500</u> 38 929 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-201-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-201-0101 | D1200, B3,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>38 403</u> 33 268 | <u>35 751</u> 33 268 | <u>37 408</u> 33 268 |
| 212-201-0102 | D1200, B5 | 3 | 1 | 1200 | <u>39 750</u> 34 598 | <u>37 097</u> 34 598 | <u>38 755</u> 34 598 |
| 212-201-0103 | D1200, B7,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>41 150</u> 35 982 | <u>38 498</u> 35 982 | <u>40 156</u> 35 982 |
| 212-201-0104 | D1800, B10 | 3 | 1 | 1800 | <u>45 145</u> 37 589 | <u>41 166</u> 37 589 | <u>43 653</u> 37 589 |
| 212-201-0105 | D1800, B15 | 3 | 1 | 1800 | <u>46 500</u> 38 929 | <u>42 522</u> 38 929 | <u>45 008</u> 38 929 |

212-4.
212-401.

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>18 866</u> 16 413 | <u>25 852</u> 23 289 | <u>24 155</u> 15 194 | <u>22 991</u> 16 365 | <u>24 155</u> 15 194 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 844</u> 17 376 | <u>26 562</u> 23 988 | <u>24 927</u> 15 954 | <u>23 822</u> 17 184 | <u>24 927</u> 15 954 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>21 157</u> 18 668 | <u>27 478</u> 24 889 | <u>25 737</u> 16 752 | <u>24 695</u> 18 043 | <u>25 737</u> 16 752 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>22 247</u> 19 741 | <u>28 761</u> 26 152 | <u>26 588</u> 17 589 | <u>25 553</u> 18 887 | <u>27 906</u> 18 887 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>23 250</u> 20 728 | <u>29 824</u> 27 198 | <u>27 482</u> 18 469 | <u>26 148</u> 19 473 | <u>28 502</u> 19 473 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>24 832</u> 22 285 | <u>34 716</u> 32 013 | <u>28 420</u> 19 392 | <u>27 360</u> 20 666 | <u>29 714</u> 20 666 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 040</u> 24 458 | <u>36 090</u> 33 366 | <u>29 405</u> 20 362 | <u>28 289</u> 21 580 | <u>30 643</u> 21 580 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 638</u> 26 031 | <u>37 446</u> 34 701 | <u>30 439</u> 21 380 | <u>29 386</u> 22 660 | <u>31 739</u> 22 660 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 346</u> 27 712 | <u>38 857</u> 36 089 | <u>31 525</u> 22 449 | <u>30 537</u> 23 792 | <u>32 890</u> 23 792 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>32 884</u> 30 210 | <u>40 323</u> 37 532 | <u>32 666</u> 23 571 | <u>31 745</u> 24 982 | <u>34 099</u> 24 982 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>24 828</u> 15 857 | <u>24 668</u> 15 700 | <u>24 828</u> 15 857 | <u>22 489</u> 15 700 | <u>25 344</u> 16 365 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>25 923</u> 16 935 | <u>25 753</u> 16 767 | <u>25 923</u> 16 935 | <u>23 573</u> 16 767 | <u>26 176</u> 17 184 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 644</u> 18 628 | <u>27 456</u> 18 444 | <u>27 644</u> 18 628 | <u>25 277</u> 18 444 | <u>27 049</u> 18 043 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 874</u> 19 839 | <u>28 674</u> 19 643 | <u>28 874</u> 19 839 | <u>26 495</u> 19 643 | <u>27 906</u> 18 887 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 882</u> 20 831 | <u>29 672</u> 20 625 | <u>29 882</u> 20 831 | <u>27 493</u> 20 625 | <u>28 502</u> 19 473 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>31 998</u> 22 914 | <u>31 768</u> 22 688 | <u>31 998</u> 22 914 | <u>29 588</u> 22 688 | <u>29 714</u> 20 666 |

| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>34 653</u> 25 527 | <u>34 396</u> 25 274 | <u>34 653</u> 25 527 | <u>32 216</u> 25 274 | <u>30 643</u> 21 580 |
|--------------|-----|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>35 949</u> 26 803 | <u>35 679</u> 26 538 | <u>35 949</u> 26 803 | <u>33 500</u> 26 538 | <u>31 739</u> 22 660 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>37 311</u> 28 143 | <u>37 027</u> 27 864 | <u>37 311</u> 28 143 | <u>34 848</u> 27 864 | <u>32 890</u> 23 792 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>40 170</u> 30 957 | <u>39 859</u> 30 651 | <u>40 170</u> 30 957 | <u>37 679</u> 30 651 | <u>34 099</u> 24 982 |

| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>25 344</u> 16 365 | <u>24 828</u> 15 857 | <u>24 828</u> 15 857 | <u>24 510</u> 15 544 | <u>21 028</u> 15 857 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>26 176</u> 17 184 | <u>25 923</u> 16 935 | <u>25 923</u> 16 935 | <u>24 984</u> 16 011 | <u>22 123</u> 16 935 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 049</u> 18 043 | <u>27 644</u> 18 628 | <u>27 644</u> 18 628 | <u>25 519</u> 16 538 | <u>23 844</u> 18 628 |

| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 906</u> 18 887 | <u>28 874</u> 19 839 | <u>28 874</u> 19 839 | <u>25 754</u> 16 769 | <u>25 074</u> 19 839 |
|--------------|-----|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 502</u> 19 473 | <u>29 882</u> 20 831 | <u>29 882</u> 20 831 | <u>26 265</u> 17 272 | <u>26 082</u> 20 831 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 714</u> 20 666 | <u>31 998</u> 22 914 | <u>31 998</u> 22 914 | <u>27 156</u> 18 149 | <u>28 198</u> 22 914 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 643</u> 21 580 | <u>34 653</u> 25 527 | <u>34 653</u> 25 527 | <u>28 118</u> 19 095 | <u>30 853</u> 25 527 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>31 739</u> 22 660 | <u>35 949</u> 26 803 | <u>35 949</u> 26 803 | <u>28 700</u> 19 668 | <u>32 149</u> 26 803 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>32 890</u> 23 792 | <u>37 311</u> 28 143 | <u>37 311</u> 28 143 | <u>29 299</u> 20 258 | <u>33 511</u> 28 143 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>34 099</u> 24 982 | <u>40 170</u> 30 957 | <u>40 170</u> 30 957 | <u>29 917</u> 20 866 | <u>36 370</u> 30 957 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>25 344</u> 16 365 | <u>24 828</u> 15 857 | <u>18 458</u> 14 392 | <u>23 514</u> 16 365 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>26 176</u> 17 184 | <u>25 923</u> 16 935 | <u>19 189</u> 15 112 | <u>24 345</u> 17 184 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 049</u> 18 043 | <u>27 644</u> 18 628 | <u>21 568</u> 17 453 | <u>25 218</u> 18 043 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 906</u> 18 887 | <u>28 874</u> 19 839 | <u>22 396</u> 18 268 | <u>26 076</u> 18 887 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 502</u> 19 473 | <u>29 882</u> 20 831 | <u>22 960</u> 18 823 | <u>26 671</u> 19 473 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 714</u> 20 666 | <u>31 998</u> 22 914 | <u>24 139</u> 19 984 | <u>27 884</u> 20 666 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 643</u> 21 580 | <u>34 653</u> 25 527 | <u>25 033</u> 20 864 | <u>28 812</u> 21 580 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>31 739</u> 22 660 | <u>35 949</u> 26 803 | <u>26 093</u> 21 907 | <u>29 909</u> 22 660 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>32 890</u> 23 792 | <u>37 311</u> 28 143 | <u>27 206</u> 23 002 | <u>31 060</u> 23 792 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>34 099</u> 24 982 | <u>40 170</u> 30 957 | <u>28 375</u> 24 153 | <u>32 268</u> 24 982 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная