

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
01.10.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
с 01.10.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		83

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>34 725</u> 31 190	<u>42 984</u> 32 947	<u>42 984</u> 32 947	<u>41 557</u> 32 947	<u>44 008</u> 32 947
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>36 398</u> 32 837	<u>44 658</u> 34 594	<u>44 658</u> 34 594	<u>43 231</u> 34 594	<u>45 682</u> 34 594
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>38 263</u> 34 672	<u>46 522</u> 36 429	<u>46 522</u> 36 429	<u>45 095</u> 36 429	<u>47 546</u> 36 429
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>38 070</u> 35 022	<u>47 140</u> 36 797	<u>47 140</u> 36 797	<u>45 676</u> 36 797	<u>48 212</u> 36 797

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>38 433</u> 35 380	<u>47 521</u> 37 173	<u>47 521</u> 37 173	<u>46 058</u> 37 173	<u>48 594</u> 37 173
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>38 803</u> 35 744	<u>47 910</u> 37 556	<u>47 910</u> 37 556	<u>46 447</u> 37 556	<u>48 983</u> 37 556
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>39 568</u> 36 497	<u>48 714</u> 38 346	<u>48 714</u> 38 346	<u>47 251</u> 38 346	<u>49 787</u> 38 346
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>39 962</u> 36 885	<u>49 128</u> 38 754	<u>49 128</u> 38 754	<u>47 665</u> 38 754	<u>50 201</u> 38 754
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>38 433</u> 35 380	<u>47 521</u> 37 173	<u>47 521</u> 37 173	<u>46 058</u> 37 173	<u>48 594</u> 37 173
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 803</u> 35 744	<u>47 910</u> 37 556	<u>47 910</u> 37 556	<u>46 447</u> 37 556	<u>48 983</u> 37 556
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>39 182</u> 36 117	<u>48 308</u> 37 947	<u>48 308</u> 37 947	<u>46 845</u> 37 947	<u>49 381</u> 37 947
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 962</u> 36 885	<u>49 128</u> 38 754	<u>49 128</u> 38 754	<u>47 665</u> 38 754	<u>50 201</u> 38 754
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>40 365</u> 37 282	<u>49 551</u> 39 171	<u>49 551</u> 39 171	<u>48 088</u> 39 171	<u>50 624</u> 39 171
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 803</u> 35 744	<u>47 910</u> 37 556	<u>47 910</u> 37 556	<u>46 447</u> 37 556	<u>48 983</u> 37 556
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>39 182</u> 36 117	<u>48 308</u> 37 947	<u>48 308</u> 37 947	<u>46 845</u> 37 947	<u>49 381</u> 37 947

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>39 568</u> 36 497	<u>48 714</u> 38 346	<u>48 714</u> 38 346	<u>47 251</u> 38 346	<u>49 787</u> 38 346
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>40 365</u> 37 282	<u>49 551</u> 39 171	<u>49 551</u> 39 171	<u>48 088</u> 39 171	<u>50 624</u> 39 171
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>40 777</u> 37 687	<u>49 984</u> 39 597	<u>49 984</u> 39 597	<u>48 521</u> 39 597	<u>51 057</u> 39 597
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>39 182</u> 36 117	<u>48 308</u> 37 947	<u>48 308</u> 37 947	<u>46 845</u> 37 947	<u>49 381</u> 37 947
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>39 568</u> 36 497	<u>48 714</u> 38 346	<u>48 714</u> 38 346	<u>47 251</u> 38 346	<u>49 787</u> 38 346
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 962</u> 36 885	<u>49 128</u> 38 754	<u>49 128</u> 38 754	<u>47 665</u> 38 754	<u>50 201</u> 38 754
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>40 777</u> 37 687	<u>49 984</u> 39 597	<u>49 984</u> 39 597	<u>48 521</u> 39 597	<u>51 057</u> 39 597
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>41 198</u> 38 101	<u>50 426</u> 40 032	<u>50 426</u> 40 032	<u>48 963</u> 40 032	<u>51 499</u> 40 032
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>39 164</u> 35 559	<u>47 423</u> 37 316	<u>47 423</u> 37 316	<u>45 997</u> 37 316	<u>48 447</u> 37 316
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>38 980</u> 35 918	<u>48 050</u> 37 693	<u>48 050</u> 37 693	<u>46 587</u> 37 693	<u>49 123</u> 37 693

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>39 353</u> 36 285	<u>48 441</u> 38 078	<u>48 441</u> 38 078	<u>46 978</u> 38 078	<u>49 514</u> 38 078
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>39 733</u> 36 659	<u>48 840</u> 38 470	<u>48 840</u> 38 470	<u>47 377</u> 38 470	<u>49 913</u> 38 470
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>40 517</u> 37 431	<u>49 662</u> 39 280	<u>49 662</u> 39 280	<u>48 199</u> 39 280	<u>50 735</u> 39 280
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 921</u> 37 829	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698	<u>48 624</u> 39 698	<u>51 160</u> 39 698
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>39 353</u> 36 285	<u>48 441</u> 38 078	<u>48 441</u> 38 078	<u>46 978</u> 38 078	<u>49 514</u> 38 078
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>39 733</u> 36 659	<u>48 840</u> 38 470	<u>48 840</u> 38 470	<u>47 377</u> 38 470	<u>49 913</u> 38 470
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 121</u> 37 041	<u>49 247</u> 38 871	<u>49 247</u> 38 871	<u>47 784</u> 38 871	<u>50 320</u> 38 871
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 921</u> 37 829	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698	<u>48 624</u> 39 698	<u>51 160</u> 39 698
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 335</u> 38 236	<u>50 521</u> 40 125	<u>50 521</u> 40 125	<u>49 058</u> 40 125	<u>51 594</u> 40 125
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>39 733</u> 36 659	<u>48 840</u> 38 470	<u>48 840</u> 38 470	<u>47 377</u> 38 470	<u>49 913</u> 38 470
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 121</u> 37 041	<u>49 247</u> 38 871	<u>49 247</u> 38 871	<u>47 784</u> 38 871	<u>50 320</u> 38 871

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>40 517</u> 37 431	<u>49 662</u> 39 280	<u>49 662</u> 39 280	<u>48 199</u> 39 280	<u>50 735</u> 39 280
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 335</u> 38 236	<u>50 521</u> 40 125	<u>50 521</u> 40 125	<u>49 058</u> 40 125	<u>51 594</u> 40 125
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>41 757</u> 38 651	<u>50 964</u> 40 561	<u>50 964</u> 40 561	<u>49 501</u> 40 561	<u>52 037</u> 40 561
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 121</u> 37 041	<u>49 247</u> 38 871	<u>49 247</u> 38 871	<u>47 784</u> 38 871	<u>50 320</u> 38 871
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>40 517</u> 37 431	<u>49 662</u> 39 280	<u>49 662</u> 39 280	<u>48 199</u> 39 280	<u>50 735</u> 39 280
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 921</u> 37 829	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698	<u>48 624</u> 39 698	<u>51 160</u> 39 698
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 757</u> 38 651	<u>50 964</u> 40 561	<u>50 964</u> 40 561	<u>49 501</u> 40 561	<u>52 037</u> 40 561
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 188</u> 39 076	<u>51 417</u> 41 007	<u>51 417</u> 41 007	<u>49 954</u> 41 007	<u>52 490</u> 41 007
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>39 515</u> 35 904	<u>47 774</u> 37 662	<u>47 774</u> 37 662	<u>46 347</u> 37 662	<u>48 798</u> 37 662
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>39 335</u> 36 267	<u>48 404</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>46 941</u> 38 042	<u>49 477</u> 38 042

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>39 711</u> 36 637	<u>48 799</u> 38 430	<u>48 799</u> 38 430	<u>47 336</u> 38 430	<u>49 872</u> 38 430
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 094</u> 37 015	<u>49 201</u> 38 826	<u>49 201</u> 38 826	<u>47 738</u> 38 826	<u>50 274</u> 38 826
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>40 886</u> 37 794	<u>50 032</u> 39 644	<u>50 032</u> 39 644	<u>48 569</u> 39 644	<u>51 105</u> 39 644
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>41 295</u> 38 196	<u>50 460</u> 40 066	<u>50 460</u> 40 066	<u>48 997</u> 40 066	<u>51 533</u> 40 066
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>39 711</u> 36 637	<u>48 799</u> 38 430	<u>48 799</u> 38 430	<u>47 336</u> 38 430	<u>49 872</u> 38 430
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 094</u> 37 015	<u>49 201</u> 38 826	<u>49 201</u> 38 826	<u>47 738</u> 38 826	<u>50 274</u> 38 826
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>40 486</u> 37 400	<u>49 612</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>48 149</u> 39 231	<u>50 685</u> 39 231
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>41 295</u> 38 196	<u>50 460</u> 40 066	<u>50 460</u> 40 066	<u>48 997</u> 40 066	<u>51 533</u> 40 066
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 712</u> 38 607	<u>50 898</u> 40 496	<u>50 898</u> 40 496	<u>49 435</u> 40 496	<u>51 971</u> 40 496
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 094</u> 37 015	<u>49 201</u> 38 826	<u>49 201</u> 38 826	<u>47 738</u> 38 826	<u>50 274</u> 38 826
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>40 486</u> 37 400	<u>49 612</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>48 149</u> 39 231	<u>50 685</u> 39 231

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>40 886</u> 37 794	<u>50 032</u> 39 644	<u>50 032</u> 39 644	<u>48 569</u> 39 644	<u>51 105</u> 39 644
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 712</u> 38 607	<u>50 898</u> 40 496	<u>50 898</u> 40 496	<u>49 435</u> 40 496	<u>51 971</u> 40 496
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>42 138</u> 39 027	<u>51 345</u> 40 937	<u>51 345</u> 40 937	<u>49 882</u> 40 937	<u>52 418</u> 40 937
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>40 486</u> 37 400	<u>49 612</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>48 149</u> 39 231	<u>50 685</u> 39 231
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>40 886</u> 37 794	<u>50 032</u> 39 644	<u>50 032</u> 39 644	<u>48 569</u> 39 644	<u>51 105</u> 39 644
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>41 295</u> 38 196	<u>50 460</u> 40 066	<u>50 460</u> 40 066	<u>48 997</u> 40 066	<u>51 533</u> 40 066
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>42 138</u> 39 027	<u>51 345</u> 40 937	<u>51 345</u> 40 937	<u>49 882</u> 40 937	<u>52 418</u> 40 937
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 574</u> 39 455	<u>51 802</u> 41 386	<u>51 802</u> 41 386	<u>50 339</u> 41 386	<u>52 875</u> 41 386
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 467</u> 36 842	<u>48 726</u> 38 599	<u>48 726</u> 38 599	<u>47 300</u> 38 599	<u>49 750</u> 38 599
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 296</u> 37 214	<u>49 366</u> 38 989	<u>49 366</u> 38 989	<u>47 903</u> 38 989	<u>50 439</u> 38 989

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>40 682</u> 37 594	<u>49 770</u> 39 387	<u>49 770</u> 39 387	<u>48 307</u> 39 387	<u>50 843</u> 39 387
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>41 076</u> 37 981	<u>50 183</u> 39 793	<u>50 183</u> 39 793	<u>48 720</u> 39 793	<u>51 256</u> 39 793
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 888</u> 38 781	<u>51 034</u> 40 630	<u>51 034</u> 40 630	<u>49 571</u> 40 630	<u>52 107</u> 40 630
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 308</u> 39 193	<u>51 473</u> 41 063	<u>51 473</u> 41 063	<u>50 010</u> 41 063	<u>52 546</u> 41 063
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>40 682</u> 37 594	<u>49 770</u> 39 387	<u>49 770</u> 39 387	<u>48 307</u> 39 387	<u>50 843</u> 39 387
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>41 076</u> 37 981	<u>50 183</u> 39 793	<u>50 183</u> 39 793	<u>48 720</u> 39 793	<u>51 256</u> 39 793
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 478</u> 38 377	<u>50 604</u> 40 207	<u>50 604</u> 40 207	<u>49 141</u> 40 207	<u>51 677</u> 40 207
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 308</u> 39 193	<u>51 473</u> 41 063	<u>51 473</u> 41 063	<u>50 010</u> 41 063	<u>52 546</u> 41 063
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 736</u> 39 615	<u>51 922</u> 41 504	<u>51 922</u> 41 504	<u>50 459</u> 41 504	<u>52 995</u> 41 504
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>41 076</u> 37 981	<u>50 183</u> 39 793	<u>50 183</u> 39 793	<u>48 720</u> 39 793	<u>51 256</u> 39 793
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 478</u> 38 377	<u>50 604</u> 40 207	<u>50 604</u> 40 207	<u>49 141</u> 40 207	<u>51 677</u> 40 207

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 888</u> 38 781	<u>51 034</u> 40 630	<u>51 034</u> 40 630	<u>49 571</u> 40 630	<u>52 107</u> 40 630
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 736</u> 39 615	<u>51 922</u> 41 504	<u>51 922</u> 41 504	<u>50 459</u> 41 504	<u>52 995</u> 41 504
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>43 173</u> 40 045	<u>52 380</u> 41 955	<u>52 380</u> 41 955	<u>50 917</u> 41 955	<u>53 453</u> 41 955
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 478</u> 38 377	<u>50 604</u> 40 207	<u>50 604</u> 40 207	<u>49 141</u> 40 207	<u>51 677</u> 40 207
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 888</u> 38 781	<u>51 034</u> 40 630	<u>51 034</u> 40 630	<u>49 571</u> 40 630	<u>52 107</u> 40 630
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 308</u> 39 193	<u>51 473</u> 41 063	<u>51 473</u> 41 063	<u>50 010</u> 41 063	<u>52 546</u> 41 063
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>43 173</u> 40 045	<u>52 380</u> 41 955	<u>52 380</u> 41 955	<u>50 917</u> 41 955	<u>53 453</u> 41 955
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 620</u> 40 485	<u>52 849</u> 42 416	<u>52 849</u> 42 416	<u>51 386</u> 42 416	<u>53 921</u> 42 416
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>43 173</u> 40 045	<u>52 380</u> 41 955	<u>52 380</u> 41 955	<u>50 917</u> 41 955	<u>53 453</u> 41 955
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 620</u> 40 485	<u>52 849</u> 42 416	<u>52 849</u> 42 416	<u>51 386</u> 42 416	<u>53 921</u> 42 416
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 077</u> 40 935	<u>53 327</u> 42 888	<u>53 327</u> 42 888	<u>51 864</u> 42 888	<u>54 400</u> 42 888

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>44 545</u> 41 395	<u>53 817</u> 43 369	<u>53 817</u> 43 369	<u>52 354</u> 43 369	<u>54 890</u> 43 369
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>45 511</u> 42 347	<u>54 830</u> 44 366	<u>54 830</u> 44 366	<u>53 367</u> 44 366	<u>55 903</u> 44 366
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>41 374</u> 37 735	<u>49 634</u> 39 492	<u>49 634</u> 39 492	<u>48 207</u> 39 492	<u>50 658</u> 39 492
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 213</u> 38 116	<u>50 283</u> 39 891	<u>50 283</u> 39 891	<u>48 820</u> 39 891	<u>51 356</u> 39 891
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 608</u> 38 505	<u>50 696</u> 40 298	<u>50 696</u> 40 298	<u>49 233</u> 40 298	<u>51 769</u> 40 298
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 423</u> 39 307	<u>51 549</u> 41 137	<u>51 549</u> 41 137	<u>50 086</u> 41 137	<u>52 622</u> 41 137
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>42 844</u> 39 721	<u>51 989</u> 41 570	<u>51 989</u> 41 570	<u>50 526</u> 41 570	<u>53 062</u> 41 570
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 213</u> 38 116	<u>50 283</u> 39 891	<u>50 283</u> 39 891	<u>48 820</u> 39 891	<u>51 356</u> 39 891
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 608</u> 38 505	<u>50 696</u> 40 298	<u>50 696</u> 40 298	<u>49 233</u> 40 298	<u>51 769</u> 40 298
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 011</u> 38 902	<u>51 118</u> 40 713	<u>51 118</u> 40 713	<u>49 655</u> 40 713	<u>52 191</u> 40 713

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>42 844</u> 39 721	<u>51 989</u> 41 570	<u>51 989</u> 41 570	<u>50 526</u> 41 570	<u>53 062</u> 41 570
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 273</u> 40 143	<u>52 439</u> 42 013	<u>52 439</u> 42 013	<u>50 975</u> 42 013	<u>53 511</u> 42 013
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 608</u> 38 505	<u>50 696</u> 40 298	<u>50 696</u> 40 298	<u>49 233</u> 40 298	<u>51 769</u> 40 298
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 011</u> 38 902	<u>51 118</u> 40 713	<u>51 118</u> 40 713	<u>49 655</u> 40 713	<u>52 191</u> 40 713
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 423</u> 39 307	<u>51 549</u> 41 137	<u>51 549</u> 41 137	<u>50 086</u> 41 137	<u>52 622</u> 41 137
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 273</u> 40 143	<u>52 439</u> 42 013	<u>52 439</u> 42 013	<u>50 975</u> 42 013	<u>53 511</u> 42 013
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>43 711</u> 40 575	<u>52 898</u> 42 464	<u>52 898</u> 42 464	<u>51 434</u> 42 464	<u>53 970</u> 42 464
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 273</u> 40 143	<u>52 439</u> 42 013	<u>52 439</u> 42 013	<u>50 975</u> 42 013	<u>53 511</u> 42 013
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>43 711</u> 40 575	<u>52 898</u> 42 464	<u>52 898</u> 42 464	<u>51 434</u> 42 464	<u>53 970</u> 42 464
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>44 160</u> 41 016	<u>53 366</u> 42 926	<u>53 366</u> 42 926	<u>51 903</u> 42 926	<u>54 439</u> 42 926
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 617</u> 41 467	<u>53 846</u> 43 398	<u>53 846</u> 43 398	<u>52 383</u> 43 398	<u>54 919</u> 43 398

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 564</u> 42 399	<u>54 837</u> 44 373	<u>54 837</u> 44 373	<u>53 374</u> 44 373	<u>55 909</u> 44 373
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>42 327</u> 38 672	<u>50 586</u> 40 429	<u>50 586</u> 40 429	<u>49 160</u> 40 429	<u>51 610</u> 40 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>42 175</u> 39 063	<u>51 245</u> 40 838	<u>51 245</u> 40 838	<u>49 782</u> 40 838	<u>52 318</u> 40 838
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>42 580</u> 39 462	<u>51 668</u> 41 255	<u>51 668</u> 41 255	<u>50 205</u> 41 255	<u>52 741</u> 41 255
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>43 415</u> 40 284	<u>52 541</u> 42 114	<u>52 541</u> 42 114	<u>51 078</u> 42 114	<u>53 614</u> 42 114
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>43 846</u> 40 708	<u>52 992</u> 42 557	<u>52 992</u> 42 557	<u>51 529</u> 42 557	<u>54 065</u> 42 557
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>42 175</u> 39 063	<u>51 245</u> 40 838	<u>51 245</u> 40 838	<u>49 782</u> 40 838	<u>52 318</u> 40 838
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>42 580</u> 39 462	<u>51 668</u> 41 255	<u>51 668</u> 41 255	<u>50 205</u> 41 255	<u>52 741</u> 41 255
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>42 993</u> 39 868	<u>52 100</u> 41 680	<u>52 100</u> 41 680	<u>50 637</u> 41 680	<u>53 173</u> 41 680
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>43 846</u> 40 708	<u>52 992</u> 42 557	<u>52 992</u> 42 557	<u>51 529</u> 42 557	<u>54 065</u> 42 557

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>44 286</u> 41 141	<u>53 452</u> 43 010	<u>53 452</u> 43 010	<u>51 989</u> 43 010	<u>54 525</u> 43 010
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>42 580</u> 39 462	<u>51 668</u> 41 255	<u>51 668</u> 41 255	<u>50 205</u> 41 255	<u>52 741</u> 41 255
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>42 993</u> 39 868	<u>52 100</u> 41 680	<u>52 100</u> 41 680	<u>50 637</u> 41 680	<u>53 173</u> 41 680
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>43 415</u> 40 284	<u>52 541</u> 42 114	<u>52 541</u> 42 114	<u>51 078</u> 42 114	<u>53 614</u> 42 114
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>44 286</u> 41 141	<u>53 452</u> 43 010	<u>53 452</u> 43 010	<u>51 989</u> 43 010	<u>54 525</u> 43 010
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>44 736</u> 41 583	<u>53 922</u> 43 473	<u>53 922</u> 43 473	<u>52 459</u> 43 473	<u>54 995</u> 43 473
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>44 286</u> 41 141	<u>53 452</u> 43 010	<u>53 452</u> 43 010	<u>51 989</u> 43 010	<u>54 525</u> 43 010
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>44 736</u> 41 583	<u>53 922</u> 43 473	<u>53 922</u> 43 473	<u>52 459</u> 43 473	<u>54 995</u> 43 473
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>45 195</u> 42 035	<u>54 402</u> 43 945	<u>54 402</u> 43 945	<u>52 939</u> 43 945	<u>55 475</u> 43 945
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>45 664</u> 42 497	<u>54 892</u> 44 428	<u>54 892</u> 44 428	<u>53 429</u> 44 428	<u>55 965</u> 44 428
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>46 634</u> 43 452	<u>55 907</u> 45 426	<u>55 907</u> 45 426	<u>54 444</u> 45 426	<u>56 980</u> 45 426

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>43 154</u> 39 486	<u>51 413</u> 41 243	<u>51 413</u> 41 243	<u>49 986</u> 41 243	<u>52 437</u> 41 243
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>43 010</u> 39 885	<u>52 080</u> 41 660	<u>52 080</u> 41 660	<u>50 617</u> 41 660	<u>53 153</u> 41 660
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>43 846</u> 40 707	<u>52 953</u> 42 519	<u>52 953</u> 42 519	<u>51 490</u> 42 519	<u>54 026</u> 42 519
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 277</u> 41 131	<u>53 403</u> 42 962	<u>53 403</u> 42 962	<u>51 940</u> 42 962	<u>54 476</u> 42 962
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 010</u> 39 885	<u>52 080</u> 41 660	<u>52 080</u> 41 660	<u>50 617</u> 41 660	<u>53 153</u> 41 660
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>43 424</u> 40 292	<u>52 512</u> 42 085	<u>52 512</u> 42 085	<u>51 049</u> 42 085	<u>53 585</u> 42 085
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 277</u> 41 131	<u>53 403</u> 42 962	<u>53 403</u> 42 962	<u>51 940</u> 42 962	<u>54 476</u> 42 962
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>44 716</u> 41 564	<u>53 862</u> 43 414	<u>53 862</u> 43 414	<u>52 399</u> 43 414	<u>54 935</u> 43 414
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 716</u> 41 564	<u>53 862</u> 43 414	<u>53 862</u> 43 414	<u>52 399</u> 43 414	<u>54 935</u> 43 414
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 166</u> 42 006	<u>54 331</u> 43 876	<u>54 331</u> 43 876	<u>52 868</u> 43 876	<u>55 404</u> 43 876

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>46 093</u> 42 920	<u>55 300</u> 44 830	<u>55 300</u> 44 830	<u>53 837</u> 44 830	<u>56 373</u> 44 830
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 573</u> 43 391	<u>55 801</u> 45 322	<u>55 801</u> 45 322	<u>54 338</u> 45 322	<u>56 874</u> 45 322
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>43 244</u> 39 575	<u>51 503</u> 41 332	<u>51 503</u> 41 332	<u>50 076</u> 41 332	<u>52 527</u> 41 332
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>43 101</u> 39 974	<u>52 171</u> 41 749	<u>52 171</u> 41 749	<u>50 708</u> 41 749	<u>53 244</u> 41 749
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>43 939</u> 40 799	<u>53 046</u> 42 610	<u>53 046</u> 42 610	<u>51 582</u> 42 610	<u>54 118</u> 42 610
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>44 370</u> 41 224	<u>53 496</u> 43 054	<u>53 496</u> 43 054	<u>52 033</u> 43 054	<u>54 569</u> 43 054
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>43 101</u> 39 974	<u>52 171</u> 41 749	<u>52 171</u> 41 749	<u>50 708</u> 41 749	<u>53 244</u> 41 749
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>43 516</u> 40 382	<u>52 604</u> 42 175	<u>52 604</u> 42 175	<u>51 141</u> 42 175	<u>53 677</u> 42 175
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>44 370</u> 41 224	<u>53 496</u> 43 054	<u>53 496</u> 43 054	<u>52 033</u> 43 054	<u>54 569</u> 43 054
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>44 811</u> 41 658	<u>53 957</u> 43 507	<u>53 957</u> 43 507	<u>52 494</u> 43 507	<u>55 030</u> 43 507

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>44 811</u> 41 658	<u>53 957</u> 43 507	<u>53 957</u> 43 507	<u>52 494</u> 43 507	<u>55 030</u> 43 507
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>45 262</u> 42 101	<u>54 427</u> 43 970	<u>54 427</u> 43 970	<u>52 964</u> 43 970	<u>55 500</u> 43 970
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>46 191</u> 43 016	<u>55 398</u> 44 926	<u>55 398</u> 44 926	<u>53 935</u> 44 926	<u>56 471</u> 44 926
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>46 672</u> 43 489	<u>55 900</u> 45 420	<u>55 900</u> 45 420	<u>54 437</u> 45 420	<u>56 973</u> 45 420
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>45 061</u> 41 363	<u>53 320</u> 43 120	<u>53 320</u> 43 120	<u>51 893</u> 43 120	<u>54 344</u> 43 120
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>44 937</u> 41 781	<u>54 006</u> 43 556	<u>54 006</u> 43 556	<u>52 543</u> 43 556	<u>55 079</u> 43 556
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>45 812</u> 42 642	<u>54 919</u> 44 454	<u>54 919</u> 44 454	<u>53 456</u> 44 454	<u>55 992</u> 44 454
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>46 263</u> 43 087	<u>55 389</u> 44 917	<u>55 389</u> 44 917	<u>53 926</u> 44 917	<u>56 462</u> 44 917
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>44 937</u> 41 781	<u>54 006</u> 43 556	<u>54 006</u> 43 556	<u>52 543</u> 43 556	<u>55 079</u> 43 556
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>45 370</u> 42 207	<u>54 458</u> 44 000	<u>54 458</u> 44 000	<u>52 995</u> 44 000	<u>55 531</u> 44 000

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>46 263</u> 43 087	<u>55 389</u> 44 917	<u>55 389</u> 44 917	<u>53 926</u> 44 917	<u>56 462</u> 44 917
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>46 724</u> 43 540	<u>55 870</u> 45 390	<u>55 870</u> 45 390	<u>54 407</u> 45 390	<u>56 942</u> 45 390
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>46 724</u> 43 540	<u>55 870</u> 45 390	<u>55 870</u> 45 390	<u>54 407</u> 45 390	<u>56 942</u> 45 390
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>47 195</u> 44 003	<u>56 360</u> 45 873	<u>56 360</u> 45 873	<u>54 897</u> 45 873	<u>57 433</u> 45 873
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>48 166</u> 44 960	<u>57 373</u> 46 870	<u>57 373</u> 46 870	<u>55 910</u> 46 870	<u>58 446</u> 46 870
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>48 668</u> 45 454	<u>57 897</u> 47 385	<u>57 897</u> 47 385	<u>56 434</u> 47 385	<u>58 970</u> 47 385
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>47 139</u> 43 408	<u>55 398</u> 45 165	<u>55 398</u> 45 165	<u>53 971</u> 45 165	<u>56 422</u> 45 165
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>47 036</u> 43 847	<u>56 105</u> 45 622	<u>56 105</u> 45 622	<u>54 642</u> 45 622	<u>57 178</u> 45 622
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>47 954</u> 44 751	<u>57 061</u> 46 562	<u>57 061</u> 46 562	<u>55 598</u> 46 562	<u>58 134</u> 46 562
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>48 428</u> 45 217	<u>57 554</u> 47 047	<u>57 554</u> 47 047	<u>56 091</u> 47 047	<u>58 627</u> 47 047

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>47 036</u> 43 847	<u>56 105</u> 45 622	<u>56 105</u> 45 622	<u>54 642</u> 45 622	<u>57 178</u> 45 622
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>47 490</u> 44 294	<u>56 578</u> 46 087	<u>56 578</u> 46 087	<u>55 115</u> 46 087	<u>57 651</u> 46 087
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 428</u> 45 217	<u>57 554</u> 47 047	<u>57 554</u> 47 047	<u>56 091</u> 47 047	<u>58 627</u> 47 047
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>48 911</u> 45 693	<u>58 057</u> 47 543	<u>58 057</u> 47 543	<u>56 594</u> 47 543	<u>59 130</u> 47 543
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>48 911</u> 45 693	<u>58 057</u> 47 543	<u>58 057</u> 47 543	<u>56 594</u> 47 543	<u>59 130</u> 47 543
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>49 405</u> 46 179	<u>58 571</u> 48 048	<u>58 571</u> 48 048	<u>57 108</u> 48 048	<u>59 644</u> 48 048
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>50 425</u> 47 183	<u>59 632</u> 49 093	<u>59 632</u> 49 093	<u>58 169</u> 49 093	<u>60 705</u> 49 093
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 952</u> 47 701	<u>60 180</u> 49 632	<u>60 180</u> 49 632	<u>58 717</u> 49 632	<u>61 253</u> 49 632
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 650</u> 44 896	<u>56 909</u> 46 653	<u>56 909</u> 46 653	<u>55 483</u> 46 653	<u>57 934</u> 46 653
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>48 562</u> 45 350	<u>57 632</u> 47 124	<u>57 632</u> 47 124	<u>56 169</u> 47 124	<u>58 705</u> 47 124

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 512</u> 46 285	<u>58 619</u> 48 096	<u>58 619</u> 48 096	<u>57 156</u> 48 096	<u>59 692</u> 48 096
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 002</u> 46 767	<u>59 128</u> 48 597	<u>59 128</u> 48 597	<u>57 665</u> 48 597	<u>60 201</u> 48 597
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>48 562</u> 45 350	<u>57 632</u> 47 124	<u>57 632</u> 47 124	<u>56 169</u> 47 124	<u>58 705</u> 47 124
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 032</u> 45 812	<u>58 121</u> 47 605	<u>58 121</u> 47 605	<u>56 658</u> 47 605	<u>59 193</u> 47 605
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 002</u> 46 767	<u>59 128</u> 48 597	<u>59 128</u> 48 597	<u>57 665</u> 48 597	<u>60 201</u> 48 597
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 502</u> 47 259	<u>59 648</u> 49 109	<u>59 648</u> 49 109	<u>58 185</u> 49 109	<u>60 721</u> 49 109
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 502</u> 47 259	<u>59 648</u> 49 109	<u>59 648</u> 49 109	<u>58 185</u> 49 109	<u>60 721</u> 49 109
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 013</u> 47 762	<u>60 179</u> 49 631	<u>60 179</u> 49 631	<u>58 716</u> 49 631	<u>61 252</u> 49 631
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 068</u> 48 800	<u>61 275</u> 50 710	<u>61 275</u> 50 710	<u>59 812</u> 50 710	<u>62 348</u> 50 710
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>52 613</u> 49 336	<u>61 841</u> 51 267	<u>61 841</u> 51 267	<u>60 378</u> 51 267	<u>62 914</u> 51 267
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>51 241</u> 47 446	<u>59 500</u> 49 203	<u>59 500</u> 49 203	<u>58 074</u> 49 203	<u>60 525</u> 49 203
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>51 180</u> 47 926	<u>60 249</u> 49 700	<u>60 249</u> 49 700	<u>58 786</u> 49 700	<u>61 322</u> 49 700
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>52 184</u> 48 914	<u>61 290</u> 50 725	<u>61 290</u> 50 725	<u>59 827</u> 50 725	<u>62 363</u> 50 725
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>52 701</u> 49 423	<u>61 827</u> 51 254	<u>61 827</u> 51 254	<u>60 364</u> 51 254	<u>62 900</u> 51 254
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>51 180</u> 47 926	<u>60 249</u> 49 700	<u>60 249</u> 49 700	<u>58 786</u> 49 700	<u>61 322</u> 49 700
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>51 676</u> 48 415	<u>60 765</u> 50 208	<u>60 765</u> 50 208	<u>59 302</u> 50 208	<u>61 837</u> 50 208
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>52 701</u> 49 423	<u>61 827</u> 51 254	<u>61 827</u> 51 254	<u>60 364</u> 51 254	<u>62 900</u> 51 254
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>53 230</u> 49 944	<u>62 375</u> 51 793	<u>62 375</u> 51 793	<u>60 912</u> 51 793	<u>63 448</u> 51 793
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>53 230</u> 49 944	<u>62 375</u> 51 793	<u>62 375</u> 51 793	<u>60 912</u> 51 793	<u>63 448</u> 51 793
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>53 770</u> 50 475	<u>62 935</u> 52 344	<u>62 935</u> 52 344	<u>61 472</u> 52 344	<u>64 008</u> 52 344
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>54 884</u> 51 572	<u>64 091</u> 53 482	<u>64 091</u> 53 482	<u>62 628</u> 53 482	<u>65 164</u> 53 482

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>55 460</u> 52 139	<u>64 688</u> 54 070	<u>64 688</u> 54 070	<u>63 225</u> 54 070	<u>65 761</u> 54 070
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>35 275</u> 31 731	<u>43 534</u> 33 489	<u>43 534</u> 33 489	<u>42 108</u> 33 489	<u>44 558</u> 33 489
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 976</u> 33 406	<u>45 235</u> 35 163	<u>45 235</u> 35 163	<u>43 809</u> 35 163	<u>46 259</u> 35 163
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>38 871</u> 35 271	<u>47 131</u> 37 028	<u>47 131</u> 37 028	<u>45 704</u> 37 028	<u>48 155</u> 37 028
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 685</u> 35 627	<u>47 754</u> 37 402	<u>47 754</u> 37 402	<u>46 291</u> 37 402	<u>48 827</u> 37 402
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>39 054</u> 35 991	<u>48 142</u> 37 784	<u>48 142</u> 37 784	<u>46 679</u> 37 784	<u>49 215</u> 37 784
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 431</u> 36 362	<u>48 538</u> 38 173	<u>48 538</u> 38 173	<u>47 075</u> 38 173	<u>49 611</u> 38 173
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>40 209</u> 37 128	<u>49 354</u> 38 977	<u>49 354</u> 38 977	<u>47 891</u> 38 977	<u>50 427</u> 38 977

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>40 610</u> 37 522	<u>49 776</u> 39 392	<u>49 776</u> 39 392	<u>48 313</u> 39 392	<u>50 849</u> 39 392
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>39 054</u> 35 991	<u>48 142</u> 37 784	<u>48 142</u> 37 784	<u>46 679</u> 37 784	<u>49 215</u> 37 784
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 431</u> 36 362	<u>48 538</u> 38 173	<u>48 538</u> 38 173	<u>47 075</u> 38 173	<u>49 611</u> 38 173
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 816</u> 36 741	<u>48 942</u> 38 571	<u>48 942</u> 38 571	<u>47 479</u> 38 571	<u>50 015</u> 38 571
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>40 610</u> 37 522	<u>49 776</u> 39 392	<u>49 776</u> 39 392	<u>48 313</u> 39 392	<u>50 849</u> 39 392
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>41 020</u> 37 926	<u>50 206</u> 39 815	<u>50 206</u> 39 815	<u>48 743</u> 39 815	<u>51 279</u> 39 815
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 431</u> 36 362	<u>48 538</u> 38 173	<u>48 538</u> 38 173	<u>47 075</u> 38 173	<u>49 611</u> 38 173
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>39 816</u> 36 741	<u>48 942</u> 38 571	<u>48 942</u> 38 571	<u>47 479</u> 38 571	<u>50 015</u> 38 571
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>40 209</u> 37 128	<u>49 354</u> 38 977	<u>49 354</u> 38 977	<u>47 891</u> 38 977	<u>50 427</u> 38 977
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>41 020</u> 37 926	<u>50 206</u> 39 815	<u>50 206</u> 39 815	<u>48 743</u> 39 815	<u>51 279</u> 39 815
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>41 439</u> 38 338	<u>50 646</u> 40 248	<u>50 646</u> 40 248	<u>49 183</u> 40 248	<u>51 719</u> 40 248

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>39 816</u> 36 741	<u>48 942</u> 38 571	<u>48 942</u> 38 571	<u>47 479</u> 38 571	<u>50 015</u> 38 571
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>40 209</u> 37 128	<u>49 354</u> 38 977	<u>49 354</u> 38 977	<u>47 891</u> 38 977	<u>50 427</u> 38 977
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>40 610</u> 37 522	<u>49 776</u> 39 392	<u>49 776</u> 39 392	<u>48 313</u> 39 392	<u>50 849</u> 39 392
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>41 439</u> 38 338	<u>50 646</u> 40 248	<u>50 646</u> 40 248	<u>49 183</u> 40 248	<u>51 719</u> 40 248
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>41 867</u> 38 759	<u>51 095</u> 40 690	<u>51 095</u> 40 690	<u>49 632</u> 40 690	<u>52 168</u> 40 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>39 788</u> 36 173	<u>48 047</u> 37 930	<u>48 047</u> 37 930	<u>46 620</u> 37 930	<u>49 071</u> 37 930
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>39 610</u> 36 538	<u>48 680</u> 38 313	<u>48 680</u> 38 313	<u>47 217</u> 38 313	<u>49 753</u> 38 313
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>39 989</u> 36 911	<u>49 077</u> 38 704	<u>49 077</u> 38 704	<u>47 614</u> 38 704	<u>50 150</u> 38 704
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 376</u> 37 292	<u>49 483</u> 39 103	<u>49 483</u> 39 103	<u>48 020</u> 39 103	<u>50 556</u> 39 103
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 173</u> 38 077	<u>50 319</u> 39 927	<u>50 319</u> 39 927	<u>48 856</u> 39 927	<u>51 392</u> 39 927

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 585</u> 38 482	<u>50 751</u> 40 351	<u>50 751</u> 40 351	<u>49 288</u> 40 351	<u>51 823</u> 40 351
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>39 989</u> 36 911	<u>49 077</u> 38 704	<u>49 077</u> 38 704	<u>47 614</u> 38 704	<u>50 150</u> 38 704
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 376</u> 37 292	<u>49 483</u> 39 103	<u>49 483</u> 39 103	<u>48 020</u> 39 103	<u>50 556</u> 39 103
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>40 770</u> 37 680	<u>49 896</u> 39 511	<u>49 896</u> 39 511	<u>48 433</u> 39 511	<u>50 969</u> 39 511
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 585</u> 38 482	<u>50 751</u> 40 351	<u>50 751</u> 40 351	<u>49 288</u> 40 351	<u>51 823</u> 40 351
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>42 005</u> 38 896	<u>51 191</u> 40 785	<u>51 191</u> 40 785	<u>49 728</u> 40 785	<u>52 264</u> 40 785
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 376</u> 37 292	<u>49 483</u> 39 103	<u>49 483</u> 39 103	<u>48 020</u> 39 103	<u>50 556</u> 39 103
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>40 770</u> 37 680	<u>49 896</u> 39 511	<u>49 896</u> 39 511	<u>48 433</u> 39 511	<u>50 969</u> 39 511
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 173</u> 38 077	<u>50 319</u> 39 927	<u>50 319</u> 39 927	<u>48 856</u> 39 927	<u>51 392</u> 39 927
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>42 005</u> 38 896	<u>51 191</u> 40 785	<u>51 191</u> 40 785	<u>49 728</u> 40 785	<u>52 264</u> 40 785
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>42 435</u> 39 319	<u>51 642</u> 41 229	<u>51 642</u> 41 229	<u>50 179</u> 41 229	<u>52 715</u> 41 229

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>40 770</u> 37 680	<u>49 896</u> 39 511	<u>49 896</u> 39 511	<u>48 433</u> 39 511	<u>50 969</u> 39 511
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 173</u> 38 077	<u>50 319</u> 39 927	<u>50 319</u> 39 927	<u>48 856</u> 39 927	<u>51 392</u> 39 927
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 585</u> 38 482	<u>50 751</u> 40 351	<u>50 751</u> 40 351	<u>49 288</u> 40 351	<u>51 823</u> 40 351
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>42 435</u> 39 319	<u>51 642</u> 41 229	<u>51 642</u> 41 229	<u>50 179</u> 41 229	<u>52 715</u> 41 229
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 874</u> 39 751	<u>52 102</u> 41 682	<u>52 102</u> 41 682	<u>50 639</u> 41 682	<u>53 175</u> 41 682
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>40 145</u> 36 525	<u>48 405</u> 38 282	<u>48 405</u> 38 282	<u>46 978</u> 38 282	<u>49 429</u> 38 282
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>39 972</u> 36 894	<u>49 041</u> 38 669	<u>49 041</u> 38 669	<u>47 578</u> 38 669	<u>50 114</u> 38 669
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 354</u> 37 271	<u>49 442</u> 39 064	<u>49 442</u> 39 064	<u>47 979</u> 39 064	<u>50 515</u> 39 064
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 745</u> 37 655	<u>49 851</u> 39 466	<u>49 851</u> 39 466	<u>48 388</u> 39 466	<u>50 924</u> 39 466
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 550</u> 38 448	<u>50 696</u> 40 297	<u>50 696</u> 40 297	<u>49 233</u> 40 297	<u>51 769</u> 40 297

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 966</u> 38 857	<u>51 131</u> 40 726	<u>51 131</u> 40 726	<u>49 668</u> 40 726	<u>52 204</u> 40 726
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 354</u> 37 271	<u>49 442</u> 39 064	<u>49 442</u> 39 064	<u>47 979</u> 39 064	<u>50 515</u> 39 064
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 745</u> 37 655	<u>49 851</u> 39 466	<u>49 851</u> 39 466	<u>48 388</u> 39 466	<u>50 924</u> 39 466
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>41 143</u> 38 047	<u>50 269</u> 39 878	<u>50 269</u> 39 878	<u>48 806</u> 39 878	<u>51 342</u> 39 878
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 966</u> 38 857	<u>51 131</u> 40 726	<u>51 131</u> 40 726	<u>49 668</u> 40 726	<u>52 204</u> 40 726
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>42 390</u> 39 274	<u>51 576</u> 41 164	<u>51 576</u> 41 164	<u>50 113</u> 41 164	<u>52 649</u> 41 164
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 745</u> 37 655	<u>49 851</u> 39 466	<u>49 851</u> 39 466	<u>48 388</u> 39 466	<u>50 924</u> 39 466
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>41 143</u> 38 047	<u>50 269</u> 39 878	<u>50 269</u> 39 878	<u>48 806</u> 39 878	<u>51 342</u> 39 878
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 550</u> 38 448	<u>50 696</u> 40 297	<u>50 696</u> 40 297	<u>49 233</u> 40 297	<u>51 769</u> 40 297
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>42 390</u> 39 274	<u>51 576</u> 41 164	<u>51 576</u> 41 164	<u>50 113</u> 41 164	<u>52 649</u> 41 164
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>42 824</u> 39 701	<u>52 031</u> 41 611	<u>52 031</u> 41 611	<u>50 568</u> 41 611	<u>53 104</u> 41 611

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>41 143</u> 38 047	<u>50 269</u> 39 878	<u>50 269</u> 39 878	<u>48 806</u> 39 878	<u>51 342</u> 39 878
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 550</u> 38 448	<u>50 696</u> 40 297	<u>50 696</u> 40 297	<u>49 233</u> 40 297	<u>51 769</u> 40 297
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 966</u> 38 857	<u>51 131</u> 40 726	<u>51 131</u> 40 726	<u>49 668</u> 40 726	<u>52 204</u> 40 726
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>42 824</u> 39 701	<u>52 031</u> 41 611	<u>52 031</u> 41 611	<u>50 568</u> 41 611	<u>53 104</u> 41 611
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>43 267</u> 40 138	<u>52 495</u> 42 069	<u>52 495</u> 42 069	<u>51 032</u> 42 069	<u>53 568</u> 42 069
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>41 114</u> 37 478	<u>49 373</u> 39 235	<u>49 373</u> 39 235	<u>47 946</u> 39 235	<u>50 397</u> 39 235
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>40 950</u> 37 857	<u>50 019</u> 39 632	<u>50 019</u> 39 632	<u>48 556</u> 39 632	<u>51 092</u> 39 632
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>41 342</u> 38 243	<u>50 430</u> 40 036	<u>50 430</u> 40 036	<u>48 967</u> 40 036	<u>51 503</u> 40 036
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>41 743</u> 38 637	<u>50 850</u> 40 449	<u>50 850</u> 40 449	<u>49 387</u> 40 449	<u>51 923</u> 40 449
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>42 569</u> 39 451	<u>51 715</u> 41 300	<u>51 715</u> 41 300	<u>50 252</u> 41 300	<u>52 788</u> 41 300

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>42 996</u> 39 870	<u>52 161</u> 41 740	<u>52 161</u> 41 740	<u>50 698</u> 41 740	<u>53 234</u> 41 740
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>41 342</u> 38 243	<u>50 430</u> 40 036	<u>50 430</u> 40 036	<u>48 967</u> 40 036	<u>51 503</u> 40 036
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>41 743</u> 38 637	<u>50 850</u> 40 449	<u>50 850</u> 40 449	<u>49 387</u> 40 449	<u>51 923</u> 40 449
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>42 152</u> 39 040	<u>51 278</u> 40 870	<u>51 278</u> 40 870	<u>49 815</u> 40 870	<u>52 351</u> 40 870
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>42 996</u> 39 870	<u>52 161</u> 41 740	<u>52 161</u> 41 740	<u>50 698</u> 41 740	<u>53 234</u> 41 740
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>43 431</u> 40 299	<u>52 617</u> 42 189	<u>52 617</u> 42 189	<u>51 154</u> 42 189	<u>53 690</u> 42 189
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>41 743</u> 38 637	<u>50 850</u> 40 449	<u>50 850</u> 40 449	<u>49 387</u> 40 449	<u>51 923</u> 40 449
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>42 152</u> 39 040	<u>51 278</u> 40 870	<u>51 278</u> 40 870	<u>49 815</u> 40 870	<u>52 351</u> 40 870
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>42 569</u> 39 451	<u>51 715</u> 41 300	<u>51 715</u> 41 300	<u>50 252</u> 41 300	<u>52 788</u> 41 300
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>43 431</u> 40 299	<u>52 617</u> 42 189	<u>52 617</u> 42 189	<u>51 154</u> 42 189	<u>53 690</u> 42 189
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>43 876</u> 40 737	<u>53 083</u> 42 647	<u>53 083</u> 42 647	<u>51 620</u> 42 647	<u>54 156</u> 42 647

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>42 152</u> 39 040	<u>51 278</u> 40 870	<u>51 278</u> 40 870	<u>49 815</u> 40 870	<u>52 351</u> 40 870
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>42 569</u> 39 451	<u>51 715</u> 41 300	<u>51 715</u> 41 300	<u>50 252</u> 41 300	<u>52 788</u> 41 300
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>42 996</u> 39 870	<u>52 161</u> 41 740	<u>52 161</u> 41 740	<u>50 698</u> 41 740	<u>53 234</u> 41 740
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>43 876</u> 40 737	<u>53 083</u> 42 647	<u>53 083</u> 42 647	<u>51 620</u> 42 647	<u>54 156</u> 42 647
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>44 331</u> 41 185	<u>53 559</u> 43 116	<u>53 559</u> 43 116	<u>52 096</u> 43 116	<u>54 632</u> 43 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>43 876</u> 40 737	<u>53 083</u> 42 647	<u>53 083</u> 42 647	<u>51 620</u> 42 647	<u>54 156</u> 42 647
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>44 331</u> 41 185	<u>53 559</u> 43 116	<u>53 559</u> 43 116	<u>52 096</u> 43 116	<u>54 632</u> 43 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>44 796</u> 41 642	<u>54 046</u> 43 595	<u>54 046</u> 43 595	<u>52 583</u> 43 595	<u>55 119</u> 43 595
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>45 271</u> 42 110	<u>54 544</u> 44 085	<u>54 544</u> 44 085	<u>53 081</u> 44 085	<u>55 617</u> 44 085
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>46 255</u> 43 078	<u>55 573</u> 45 098	<u>55 573</u> 45 098	<u>54 110</u> 45 098	<u>56 646</u> 45 098
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>42 036</u> 38 386	<u>50 295</u> 40 143	<u>50 295</u> 40 143	<u>48 869</u> 40 143	<u>51 320</u> 40 143
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>41 882</u> 38 774	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>49 488</u> 40 549	<u>52 024</u> 40 549
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 284</u> 39 170	<u>51 372</u> 40 963	<u>51 372</u> 40 963	<u>49 909</u> 40 963	<u>52 445</u> 40 963
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>43 113</u> 39 986	<u>52 239</u> 41 816	<u>52 239</u> 41 816	<u>50 776</u> 41 816	<u>53 312</u> 41 816
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 540</u> 40 407	<u>52 686</u> 42 256	<u>52 686</u> 42 256	<u>51 223</u> 42 256	<u>53 759</u> 42 256
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>41 882</u> 38 774	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>49 488</u> 40 549	<u>52 024</u> 40 549
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 284</u> 39 170	<u>51 372</u> 40 963	<u>51 372</u> 40 963	<u>49 909</u> 40 963	<u>52 445</u> 40 963
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 694</u> 39 573	<u>51 801</u> 41 385	<u>51 801</u> 41 385	<u>50 338</u> 41 385	<u>52 874</u> 41 385
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 540</u> 40 407	<u>52 686</u> 42 256	<u>52 686</u> 42 256	<u>51 223</u> 42 256	<u>53 759</u> 42 256
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 977</u> 40 836	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>51 680</u> 42 706	<u>54 216</u> 42 706
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 284</u> 39 170	<u>51 372</u> 40 963	<u>51 372</u> 40 963	<u>49 909</u> 40 963	<u>52 445</u> 40 963

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 694</u> 39 573	<u>51 801</u> 41 385	<u>51 801</u> 41 385	<u>50 338</u> 41 385	<u>52 874</u> 41 385
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>43 113</u> 39 986	<u>52 239</u> 41 816	<u>52 239</u> 41 816	<u>50 776</u> 41 816	<u>53 312</u> 41 816
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 977</u> 40 836	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>51 680</u> 42 706	<u>54 216</u> 42 706
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>44 423</u> 41 276	<u>53 609</u> 43 165	<u>53 609</u> 43 165	<u>52 146</u> 43 165	<u>54 682</u> 43 165
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 977</u> 40 836	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>51 680</u> 42 706	<u>54 216</u> 42 706
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>44 423</u> 41 276	<u>53 609</u> 43 165	<u>53 609</u> 43 165	<u>52 146</u> 43 165	<u>54 682</u> 43 165
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 879</u> 41 724	<u>54 086</u> 43 634	<u>54 086</u> 43 634	<u>52 623</u> 43 634	<u>55 159</u> 43 634
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>45 345</u> 42 183	<u>54 573</u> 44 114	<u>54 573</u> 44 114	<u>53 110</u> 44 114	<u>55 646</u> 44 114
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>46 308</u> 43 131	<u>55 580</u> 45 105	<u>55 580</u> 45 105	<u>54 117</u> 45 105	<u>56 653</u> 45 105
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 005</u> 39 340	<u>51 264</u> 41 097	<u>51 264</u> 41 097	<u>49 838</u> 41 097	<u>52 288</u> 41 097

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>42 860</u> 39 737	<u>51 930</u> 41 512	<u>51 930</u> 41 512	<u>50 467</u> 41 512	<u>53 002</u> 41 512
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>43 272</u> 40 142	<u>52 360</u> 41 935	<u>52 360</u> 41 935	<u>50 897</u> 41 935	<u>53 433</u> 41 935
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 122</u> 40 979	<u>53 248</u> 42 809	<u>53 248</u> 42 809	<u>51 785</u> 42 809	<u>54 320</u> 42 809
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>44 560</u> 41 410	<u>53 705</u> 43 260	<u>53 705</u> 43 260	<u>52 242</u> 43 260	<u>54 778</u> 43 260
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>42 860</u> 39 737	<u>51 930</u> 41 512	<u>51 930</u> 41 512	<u>50 467</u> 41 512	<u>53 002</u> 41 512
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>43 272</u> 40 142	<u>52 360</u> 41 935	<u>52 360</u> 41 935	<u>50 897</u> 41 935	<u>53 433</u> 41 935
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>43 692</u> 40 556	<u>52 799</u> 42 368	<u>52 799</u> 42 368	<u>51 336</u> 42 368	<u>53 872</u> 42 368
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>44 560</u> 41 410	<u>53 705</u> 43 260	<u>53 705</u> 43 260	<u>52 242</u> 43 260	<u>54 778</u> 43 260
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 007</u> 41 851	<u>54 173</u> 43 720	<u>54 173</u> 43 720	<u>52 710</u> 43 720	<u>55 246</u> 43 720
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>43 272</u> 40 142	<u>52 360</u> 41 935	<u>52 360</u> 41 935	<u>50 897</u> 41 935	<u>53 433</u> 41 935
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>43 692</u> 40 556	<u>52 799</u> 42 368	<u>52 799</u> 42 368	<u>51 336</u> 42 368	<u>53 872</u> 42 368

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 122</u> 40 979	<u>53 248</u> 42 809	<u>53 248</u> 42 809	<u>51 785</u> 42 809	<u>54 320</u> 42 809
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>45 007</u> 41 851	<u>54 173</u> 43 720	<u>54 173</u> 43 720	<u>52 710</u> 43 720	<u>55 246</u> 43 720
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>45 465</u> 42 301	<u>54 651</u> 44 190	<u>54 651</u> 44 190	<u>53 188</u> 44 190	<u>55 724</u> 44 190
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>45 007</u> 41 851	<u>54 173</u> 43 720	<u>54 173</u> 43 720	<u>52 710</u> 43 720	<u>55 246</u> 43 720
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>45 465</u> 42 301	<u>54 651</u> 44 190	<u>54 651</u> 44 190	<u>53 188</u> 44 190	<u>55 724</u> 44 190
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>45 932</u> 42 760	<u>55 139</u> 44 670	<u>55 139</u> 44 670	<u>53 676</u> 44 670	<u>56 212</u> 44 670
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 409</u> 43 230	<u>55 637</u> 45 161	<u>55 637</u> 45 161	<u>54 174</u> 45 161	<u>56 710</u> 45 161
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>47 396</u> 44 202	<u>56 668</u> 46 176	<u>56 668</u> 46 176	<u>55 205</u> 46 176	<u>57 741</u> 46 176
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>43 845</u> 40 167	<u>52 104</u> 41 924	<u>52 104</u> 41 924	<u>50 678</u> 41 924	<u>53 128</u> 41 924
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 709</u> 40 572	<u>52 778</u> 42 347	<u>52 778</u> 42 347	<u>51 315</u> 42 347	<u>53 851</u> 42 347

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 559</u> 41 409	<u>53 665</u> 43 220	<u>53 665</u> 43 220	<u>52 202</u> 43 220	<u>54 738</u> 43 220
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 997</u> 41 840	<u>54 123</u> 43 670	<u>54 123</u> 43 670	<u>52 660</u> 43 670	<u>55 196</u> 43 670
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 709</u> 40 572	<u>52 778</u> 42 347	<u>52 778</u> 42 347	<u>51 315</u> 42 347	<u>53 851</u> 42 347
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 129</u> 40 986	<u>53 217</u> 42 779	<u>53 217</u> 42 779	<u>51 754</u> 42 779	<u>54 290</u> 42 779
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 997</u> 41 840	<u>54 123</u> 43 670	<u>54 123</u> 43 670	<u>52 660</u> 43 670	<u>55 196</u> 43 670
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 444</u> 42 281	<u>54 590</u> 44 130	<u>54 590</u> 44 130	<u>53 127</u> 44 130	<u>55 663</u> 44 130
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 444</u> 42 281	<u>54 590</u> 44 130	<u>54 590</u> 44 130	<u>53 127</u> 44 130	<u>55 663</u> 44 130
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 901</u> 42 730	<u>55 067</u> 44 600	<u>55 067</u> 44 600	<u>53 604</u> 44 600	<u>56 140</u> 44 600
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 845</u> 43 659	<u>56 052</u> 45 569	<u>56 052</u> 45 569	<u>54 589</u> 45 569	<u>57 125</u> 45 569
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 332</u> 44 139	<u>56 561</u> 46 070	<u>56 561</u> 46 070	<u>55 098</u> 46 070	<u>57 634</u> 46 070
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>43 937</u> 40 257	<u>52 196</u> 42 014	<u>52 196</u> 42 014	<u>50 770</u> 42 014	<u>53 220</u> 42 014
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>45 784</u> 42 075	<u>54 043</u> 43 832	<u>54 043</u> 43 832	<u>52 617</u> 43 832	<u>55 068</u> 43 832
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>45 667</u> 42 500	<u>54 737</u> 44 275	<u>54 737</u> 44 275	<u>53 274</u> 44 275	<u>55 810</u> 44 275
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>46 558</u> 43 376	<u>55 665</u> 45 188	<u>55 665</u> 45 188	<u>54 202</u> 45 188	<u>56 737</u> 45 188
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>47 017</u> 43 828	<u>56 143</u> 45 659	<u>56 143</u> 45 659	<u>54 680</u> 45 659	<u>57 216</u> 45 659
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>45 667</u> 42 500	<u>54 737</u> 44 275	<u>54 737</u> 44 275	<u>53 274</u> 44 275	<u>55 810</u> 44 275
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>46 108</u> 42 934	<u>55 196</u> 44 727	<u>55 196</u> 44 727	<u>53 733</u> 44 727	<u>56 269</u> 44 727
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 017</u> 43 828	<u>56 143</u> 45 659	<u>56 143</u> 45 659	<u>54 680</u> 45 659	<u>57 216</u> 45 659
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>47 485</u> 44 290	<u>56 631</u> 46 139	<u>56 631</u> 46 139	<u>55 168</u> 46 139	<u>57 704</u> 46 139
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>47 485</u> 44 290	<u>56 631</u> 46 139	<u>56 631</u> 46 139	<u>55 168</u> 46 139	<u>57 704</u> 46 139

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>47 964</u> 44 761	<u>57 130</u> 46 630	<u>57 130</u> 46 630	<u>55 667</u> 46 630	<u>58 203</u> 46 630
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>48 953</u> 45 734	<u>58 160</u> 47 644	<u>58 160</u> 47 644	<u>56 697</u> 47 644	<u>59 233</u> 47 644
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 463</u> 46 236	<u>58 692</u> 48 167	<u>58 692</u> 48 167	<u>57 229</u> 48 167	<u>59 765</u> 48 167
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>47 895</u> 44 152	<u>56 154</u> 45 910	<u>56 154</u> 45 910	<u>54 727</u> 45 910	<u>57 178</u> 45 910
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>47 799</u> 44 598	<u>56 869</u> 46 373	<u>56 869</u> 46 373	<u>55 406</u> 46 373	<u>57 942</u> 46 373
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 733</u> 45 518	<u>57 840</u> 47 329	<u>57 840</u> 47 329	<u>56 377</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>49 215</u> 45 992	<u>58 341</u> 47 822	<u>58 341</u> 47 822	<u>56 878</u> 47 822	<u>59 414</u> 47 822
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>47 799</u> 44 598	<u>56 869</u> 46 373	<u>56 869</u> 46 373	<u>55 406</u> 46 373	<u>57 942</u> 46 373
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>48 262</u> 45 053	<u>57 350</u> 46 846	<u>57 350</u> 46 846	<u>55 887</u> 46 846	<u>58 423</u> 46 846
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>49 215</u> 45 992	<u>58 341</u> 47 822	<u>58 341</u> 47 822	<u>56 878</u> 47 822	<u>59 414</u> 47 822

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>49 707</u> 46 476	<u>58 853</u> 48 326	<u>58 853</u> 48 326	<u>57 390</u> 48 326	<u>59 926</u> 48 326
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>49 707</u> 46 476	<u>58 853</u> 48 326	<u>58 853</u> 48 326	<u>57 390</u> 48 326	<u>59 926</u> 48 326
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>50 209</u> 46 971	<u>59 375</u> 48 840	<u>59 375</u> 48 840	<u>57 912</u> 48 840	<u>60 448</u> 48 840
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>51 247</u> 47 992	<u>60 454</u> 49 902	<u>60 454</u> 49 902	<u>58 991</u> 49 902	<u>61 527</u> 49 902
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>51 783</u> 48 519	<u>61 011</u> 50 450	<u>61 011</u> 50 450	<u>59 548</u> 50 450	<u>62 084</u> 50 450
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>49 428</u> 45 662	<u>57 687</u> 47 419	<u>57 687</u> 47 419	<u>56 261</u> 47 419	<u>58 712</u> 47 419
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>49 348</u> 46 123	<u>58 418</u> 47 898	<u>58 418</u> 47 898	<u>56 955</u> 47 898	<u>59 491</u> 47 898
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>50 314</u> 47 074	<u>59 421</u> 48 886	<u>59 421</u> 48 886	<u>57 958</u> 48 886	<u>60 494</u> 48 886
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>50 813</u> 47 564	<u>59 939</u> 49 395	<u>59 939</u> 49 395	<u>58 476</u> 49 395	<u>61 012</u> 49 395
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>49 348</u> 46 123	<u>58 418</u> 47 898	<u>58 418</u> 47 898	<u>56 955</u> 47 898	<u>59 491</u> 47 898

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>49 826</u> 46 594	<u>58 915</u> 48 387	<u>58 915</u> 48 387	<u>57 452</u> 48 387	<u>59 987</u> 48 387
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>50 813</u> 47 564	<u>59 939</u> 49 395	<u>59 939</u> 49 395	<u>58 476</u> 49 395	<u>61 012</u> 49 395
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>51 321</u> 48 065	<u>60 467</u> 49 915	<u>60 467</u> 49 915	<u>59 004</u> 49 915	<u>61 540</u> 49 915
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>51 321</u> 48 065	<u>60 467</u> 49 915	<u>60 467</u> 49 915	<u>59 004</u> 49 915	<u>61 540</u> 49 915
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>51 841</u> 48 576	<u>61 007</u> 50 446	<u>61 007</u> 50 446	<u>59 543</u> 50 446	<u>62 079</u> 50 446
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>52 914</u> 49 632	<u>62 121</u> 51 542	<u>62 121</u> 51 542	<u>60 658</u> 51 542	<u>63 194</u> 51 542
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>53 468</u> 50 178	<u>62 696</u> 52 109	<u>62 696</u> 52 109	<u>61 233</u> 52 109	<u>63 769</u> 52 109
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>52 054</u> 48 247	<u>60 313</u> 50 004	<u>60 313</u> 50 004	<u>58 887</u> 50 004	<u>61 338</u> 50 004
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>52 001</u> 48 734	<u>61 070</u> 50 509	<u>61 070</u> 50 509	<u>59 607</u> 50 509	<u>62 143</u> 50 509
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>53 022</u> 49 739	<u>62 129</u> 51 550	<u>62 129</u> 51 550	<u>60 666</u> 51 550	<u>63 201</u> 51 550

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>53 548</u> 50 257	<u>62 674</u> 52 087	<u>62 674</u> 52 087	<u>61 211</u> 52 087	<u>63 747</u> 52 087
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>52 001</u> 48 734	<u>61 070</u> 50 509	<u>61 070</u> 50 509	<u>59 607</u> 50 509	<u>62 143</u> 50 509
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>52 506</u> 49 231	<u>61 594</u> 51 024	<u>61 594</u> 51 024	<u>60 131</u> 51 024	<u>62 667</u> 51 024
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>53 548</u> 50 257	<u>62 674</u> 52 087	<u>62 674</u> 52 087	<u>61 211</u> 52 087	<u>63 747</u> 52 087
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>54 086</u> 50 786	<u>63 231</u> 52 635	<u>63 231</u> 52 635	<u>61 768</u> 52 635	<u>64 304</u> 52 635
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>54 086</u> 50 786	<u>63 231</u> 52 635	<u>63 231</u> 52 635	<u>61 768</u> 52 635	<u>64 304</u> 52 635
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>54 634</u> 51 326	<u>63 800</u> 53 195	<u>63 800</u> 53 195	<u>62 337</u> 53 195	<u>64 873</u> 53 195
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>55 768</u> 52 442	<u>64 975</u> 54 352	<u>64 975</u> 54 352	<u>63 512</u> 54 352	<u>66 048</u> 54 352
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>56 354</u> 53 018	<u>65 582</u> 54 949	<u>65 582</u> 54 949	<u>64 119</u> 54 949	<u>66 655</u> 54 949

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>42 984</u> 32 947	<u>42 984</u> 32 947	<u>40 226</u> 32 947
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>44 658</u> 34 594	<u>44 658</u> 34 594	<u>41 900</u> 34 594
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>46 522</u> 36 429	<u>46 522</u> 36 429	<u>43 764</u> 36 429
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>47 140</u> 36 797	<u>47 140</u> 36 797	<u>44 311</u> 36 797
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>47 521</u> 37 173	<u>47 521</u> 37 173	<u>44 692</u> 37 173
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>47 910</u> 37 556	<u>47 910</u> 37 556	<u>45 082</u> 37 556
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>48 714</u> 38 346	<u>48 714</u> 38 346	<u>45 885</u> 38 346
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>49 128</u> 38 754	<u>49 128</u> 38 754	<u>46 300</u> 38 754

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>47 521</u> 37 173	<u>47 521</u> 37 173	<u>44 692</u> 37 173
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>47 910</u> 37 556	<u>47 910</u> 37 556	<u>45 082</u> 37 556
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>48 308</u> 37 947	<u>48 308</u> 37 947	<u>45 479</u> 37 947
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>49 128</u> 38 754	<u>49 128</u> 38 754	<u>46 300</u> 38 754
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>49 551</u> 39 171	<u>49 551</u> 39 171	<u>46 723</u> 39 171
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>47 910</u> 37 556	<u>47 910</u> 37 556	<u>45 082</u> 37 556
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>48 308</u> 37 947	<u>48 308</u> 37 947	<u>45 479</u> 37 947
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>48 714</u> 38 346	<u>48 714</u> 38 346	<u>45 885</u> 38 346
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>49 551</u> 39 171	<u>49 551</u> 39 171	<u>46 723</u> 39 171
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>49 984</u> 39 597	<u>49 984</u> 39 597	<u>47 156</u> 39 597
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>48 308</u> 37 947	<u>48 308</u> 37 947	<u>45 479</u> 37 947

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>48 714</u> 38 346	<u>48 714</u> 38 346	<u>45 885</u> 38 346
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>49 128</u> 38 754	<u>49 128</u> 38 754	<u>46 300</u> 38 754
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>49 984</u> 39 597	<u>49 984</u> 39 597	<u>47 156</u> 39 597
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>50 426</u> 40 032	<u>50 426</u> 40 032	<u>47 598</u> 40 032
212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>47 423</u> 37 316	<u>47 423</u> 37 316	<u>44 665</u> 37 316
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>48 050</u> 37 693	<u>48 050</u> 37 693	<u>45 221</u> 37 693
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>48 441</u> 38 078	<u>48 441</u> 38 078	<u>45 612</u> 38 078
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>48 840</u> 38 470	<u>48 840</u> 38 470	<u>46 011</u> 38 470
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>49 662</u> 39 280	<u>49 662</u> 39 280	<u>46 834</u> 39 280
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698	<u>47 258</u> 39 698

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>48 441</u> 38 078	<u>48 441</u> 38 078	<u>45 612</u> 38 078
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>48 840</u> 38 470	<u>48 840</u> 38 470	<u>46 011</u> 38 470
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>49 247</u> 38 871	<u>49 247</u> 38 871	<u>46 418</u> 38 871
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698	<u>47 258</u> 39 698
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>50 521</u> 40 125	<u>50 521</u> 40 125	<u>47 692</u> 40 125
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>48 840</u> 38 470	<u>48 840</u> 38 470	<u>46 011</u> 38 470
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>49 247</u> 38 871	<u>49 247</u> 38 871	<u>46 418</u> 38 871
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>49 662</u> 39 280	<u>49 662</u> 39 280	<u>46 834</u> 39 280
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>50 521</u> 40 125	<u>50 521</u> 40 125	<u>47 692</u> 40 125
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>50 964</u> 40 561	<u>50 964</u> 40 561	<u>48 135</u> 40 561
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>49 247</u> 38 871	<u>49 247</u> 38 871	<u>46 418</u> 38 871

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>49 662</u> 39 280	<u>49 662</u> 39 280	<u>46 834</u> 39 280
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698	<u>47 258</u> 39 698
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>50 964</u> 40 561	<u>50 964</u> 40 561	<u>48 135</u> 40 561
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>51 417</u> 41 007	<u>51 417</u> 41 007	<u>48 588</u> 41 007
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>47 774</u> 37 662	<u>47 774</u> 37 662	<u>45 016</u> 37 662
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>48 404</u> 38 042	<u>48 404</u> 38 042	<u>45 576</u> 38 042
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>48 799</u> 38 430	<u>48 799</u> 38 430	<u>45 970</u> 38 430
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>49 201</u> 38 826	<u>49 201</u> 38 826	<u>46 373</u> 38 826
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>50 032</u> 39 644	<u>50 032</u> 39 644	<u>47 203</u> 39 644
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>50 460</u> 40 066	<u>50 460</u> 40 066	<u>47 632</u> 40 066

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>48 799</u> 38 430	<u>48 799</u> 38 430	<u>45 970</u> 38 430
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>49 201</u> 38 826	<u>49 201</u> 38 826	<u>46 373</u> 38 826
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>49 612</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>46 784</u> 39 231
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>50 460</u> 40 066	<u>50 460</u> 40 066	<u>47 632</u> 40 066
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>50 898</u> 40 496	<u>50 898</u> 40 496	<u>48 069</u> 40 496
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>49 201</u> 38 826	<u>49 201</u> 38 826	<u>46 373</u> 38 826
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>49 612</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>46 784</u> 39 231
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>50 032</u> 39 644	<u>50 032</u> 39 644	<u>47 203</u> 39 644
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>50 898</u> 40 496	<u>50 898</u> 40 496	<u>48 069</u> 40 496
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>51 345</u> 40 937	<u>51 345</u> 40 937	<u>48 517</u> 40 937
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>49 612</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>46 784</u> 39 231

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>50 032</u> 39 644	<u>50 032</u> 39 644	<u>47 203</u> 39 644
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>50 460</u> 40 066	<u>50 460</u> 40 066	<u>47 632</u> 40 066
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>51 345</u> 40 937	<u>51 345</u> 40 937	<u>48 517</u> 40 937
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>51 802</u> 41 386	<u>51 802</u> 41 386	<u>48 974</u> 41 386
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>48 726</u> 38 599	<u>48 726</u> 38 599	<u>45 968</u> 38 599
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>49 366</u> 38 989	<u>49 366</u> 38 989	<u>46 538</u> 38 989
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>49 770</u> 39 387	<u>49 770</u> 39 387	<u>46 942</u> 39 387
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>50 183</u> 39 793	<u>50 183</u> 39 793	<u>47 354</u> 39 793
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>51 034</u> 40 630	<u>51 034</u> 40 630	<u>48 205</u> 40 630
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>51 473</u> 41 063	<u>51 473</u> 41 063	<u>48 645</u> 41 063

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>49 770</u> 39 387	<u>49 770</u> 39 387	<u>46 942</u> 39 387
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>50 183</u> 39 793	<u>50 183</u> 39 793	<u>47 354</u> 39 793
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>50 604</u> 40 207	<u>50 604</u> 40 207	<u>47 775</u> 40 207
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>51 473</u> 41 063	<u>51 473</u> 41 063	<u>48 645</u> 41 063
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>51 922</u> 41 504	<u>51 922</u> 41 504	<u>49 093</u> 41 504
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>50 183</u> 39 793	<u>50 183</u> 39 793	<u>47 354</u> 39 793
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>50 604</u> 40 207	<u>50 604</u> 40 207	<u>47 775</u> 40 207
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>51 034</u> 40 630	<u>51 034</u> 40 630	<u>48 205</u> 40 630
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>51 922</u> 41 504	<u>51 922</u> 41 504	<u>49 093</u> 41 504
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>52 380</u> 41 955	<u>52 380</u> 41 955	<u>49 552</u> 41 955
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>50 604</u> 40 207	<u>50 604</u> 40 207	<u>47 775</u> 40 207

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>51 034</u> 40 630	<u>51 034</u> 40 630	<u>48 205</u> 40 630
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>51 473</u> 41 063	<u>51 473</u> 41 063	<u>48 645</u> 41 063
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>52 380</u> 41 955	<u>52 380</u> 41 955	<u>49 552</u> 41 955
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>52 849</u> 42 416	<u>52 849</u> 42 416	<u>50 020</u> 42 416
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>52 380</u> 41 955	<u>52 380</u> 41 955	<u>49 552</u> 41 955
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>52 849</u> 42 416	<u>52 849</u> 42 416	<u>50 020</u> 42 416
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>53 327</u> 42 888	<u>53 327</u> 42 888	<u>50 499</u> 42 888
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>53 817</u> 43 369	<u>53 817</u> 43 369	<u>50 988</u> 43 369
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>54 830</u> 44 366	<u>54 830</u> 44 366	<u>52 001</u> 44 366
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>49 634</u> 39 492	<u>49 634</u> 39 492	<u>46 876</u> 39 492

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>50 283</u> 39 891	<u>50 283</u> 39 891	<u>47 454</u> 39 891
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>50 696</u> 40 298	<u>50 696</u> 40 298	<u>47 868</u> 40 298
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>51 549</u> 41 137	<u>51 549</u> 41 137	<u>48 721</u> 41 137
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>51 989</u> 41 570	<u>51 989</u> 41 570	<u>49 161</u> 41 570
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>50 283</u> 39 891	<u>50 283</u> 39 891	<u>47 454</u> 39 891
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>50 696</u> 40 298	<u>50 696</u> 40 298	<u>47 868</u> 40 298
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>51 118</u> 40 713	<u>51 118</u> 40 713	<u>48 290</u> 40 713
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>51 989</u> 41 570	<u>51 989</u> 41 570	<u>49 161</u> 41 570
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>52 439</u> 42 013	<u>52 439</u> 42 013	<u>49 610</u> 42 013
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>50 696</u> 40 298	<u>50 696</u> 40 298	<u>47 868</u> 40 298
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>51 118</u> 40 713	<u>51 118</u> 40 713	<u>48 290</u> 40 713

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>51 549</u> 41 137	<u>51 549</u> 41 137	<u>48 721</u> 41 137
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>52 439</u> 42 013	<u>52 439</u> 42 013	<u>49 610</u> 42 013
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>52 898</u> 42 464	<u>52 898</u> 42 464	<u>50 069</u> 42 464
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>52 439</u> 42 013	<u>52 439</u> 42 013	<u>49 610</u> 42 013
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>52 898</u> 42 464	<u>52 898</u> 42 464	<u>50 069</u> 42 464
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>53 366</u> 42 926	<u>53 366</u> 42 926	<u>50 538</u> 42 926
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>53 846</u> 43 398	<u>53 846</u> 43 398	<u>51 017</u> 43 398
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>54 837</u> 44 373	<u>54 837</u> 44 373	<u>52 008</u> 44 373
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>50 586</u> 40 429	<u>50 586</u> 40 429	<u>47 828</u> 40 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>51 245</u> 40 838	<u>51 245</u> 40 838	<u>48 416</u> 40 838

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>51 668</u> 41 255	<u>51 668</u> 41 255	<u>48 840</u> 41 255
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>52 541</u> 42 114	<u>52 541</u> 42 114	<u>49 713</u> 42 114
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>52 992</u> 42 557	<u>52 992</u> 42 557	<u>50 163</u> 42 557
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>51 245</u> 40 838	<u>51 245</u> 40 838	<u>48 416</u> 40 838
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>51 668</u> 41 255	<u>51 668</u> 41 255	<u>48 840</u> 41 255
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>52 100</u> 41 680	<u>52 100</u> 41 680	<u>49 272</u> 41 680
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>52 992</u> 42 557	<u>52 992</u> 42 557	<u>50 163</u> 42 557
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>53 452</u> 43 010	<u>53 452</u> 43 010	<u>50 623</u> 43 010
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>51 668</u> 41 255	<u>51 668</u> 41 255	<u>48 840</u> 41 255
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>52 100</u> 41 680	<u>52 100</u> 41 680	<u>49 272</u> 41 680
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>52 541</u> 42 114	<u>52 541</u> 42 114	<u>49 713</u> 42 114

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>53 452</u> 43 010	<u>53 452</u> 43 010	<u>50 623</u> 43 010
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>53 922</u> 43 473	<u>53 922</u> 43 473	<u>51 093</u> 43 473
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>53 452</u> 43 010	<u>53 452</u> 43 010	<u>50 623</u> 43 010
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>53 922</u> 43 473	<u>53 922</u> 43 473	<u>51 093</u> 43 473
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>54 402</u> 43 945	<u>54 402</u> 43 945	<u>51 573</u> 43 945
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>54 892</u> 44 428	<u>54 892</u> 44 428	<u>52 064</u> 44 428
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>55 907</u> 45 426	<u>55 907</u> 45 426	<u>53 078</u> 45 426
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>51 413</u> 41 243	<u>51 413</u> 41 243	<u>48 655</u> 41 243
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>52 080</u> 41 660	<u>52 080</u> 41 660	<u>49 251</u> 41 660
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>52 953</u> 42 519	<u>52 953</u> 42 519	<u>50 124</u> 42 519

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>53 403</u> 42 962	<u>53 403</u> 42 962	<u>50 574</u> 42 962
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>52 080</u> 41 660	<u>52 080</u> 41 660	<u>49 251</u> 41 660
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>52 512</u> 42 085	<u>52 512</u> 42 085	<u>49 683</u> 42 085
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>53 403</u> 42 962	<u>53 403</u> 42 962	<u>50 574</u> 42 962
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>53 862</u> 43 414	<u>53 862</u> 43 414	<u>51 034</u> 43 414
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>53 862</u> 43 414	<u>53 862</u> 43 414	<u>51 034</u> 43 414
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>54 331</u> 43 876	<u>54 331</u> 43 876	<u>51 503</u> 43 876
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 300</u> 44 830	<u>55 300</u> 44 830	<u>52 472</u> 44 830
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>55 801</u> 45 322	<u>55 801</u> 45 322	<u>52 972</u> 45 322
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>51 503</u> 41 332	<u>51 503</u> 41 332	<u>48 745</u> 41 332

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>52 171</u> 41 749	<u>52 171</u> 41 749	<u>49 342</u> 41 749
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>53 046</u> 42 610	<u>53 046</u> 42 610	<u>50 217</u> 42 610
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>53 496</u> 43 054	<u>53 496</u> 43 054	<u>50 668</u> 43 054
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>52 171</u> 41 749	<u>52 171</u> 41 749	<u>49 342</u> 41 749
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>52 604</u> 42 175	<u>52 604</u> 42 175	<u>49 775</u> 42 175
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>53 496</u> 43 054	<u>53 496</u> 43 054	<u>50 668</u> 43 054
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>53 957</u> 43 507	<u>53 957</u> 43 507	<u>51 128</u> 43 507
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>53 957</u> 43 507	<u>53 957</u> 43 507	<u>51 128</u> 43 507
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>54 427</u> 43 970	<u>54 427</u> 43 970	<u>51 599</u> 43 970
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>55 398</u> 44 926	<u>55 398</u> 44 926	<u>52 570</u> 44 926
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>55 900</u> 45 420	<u>55 900</u> 45 420	<u>53 071</u> 45 420

212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>53 320</u> 43 120	<u>53 320</u> 43 120	<u>50 562</u> 43 120
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>54 006</u> 43 556	<u>54 006</u> 43 556	<u>51 178</u> 43 556
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>54 919</u> 44 454	<u>54 919</u> 44 454	<u>52 090</u> 44 454
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>55 389</u> 44 917	<u>55 389</u> 44 917	<u>52 561</u> 44 917
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>54 006</u> 43 556	<u>54 006</u> 43 556	<u>51 178</u> 43 556
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>54 458</u> 44 000	<u>54 458</u> 44 000	<u>51 629</u> 44 000
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>55 389</u> 44 917	<u>55 389</u> 44 917	<u>52 561</u> 44 917
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>55 870</u> 45 390	<u>55 870</u> 45 390	<u>53 041</u> 45 390
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>55 870</u> 45 390	<u>55 870</u> 45 390	<u>53 041</u> 45 390
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>56 360</u> 45 873	<u>56 360</u> 45 873	<u>53 532</u> 45 873

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>57 373</u> 46 870	<u>57 373</u> 46 870	<u>54 545</u> 46 870
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>57 897</u> 47 385	<u>57 897</u> 47 385	<u>55 068</u> 47 385
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>55 398</u> 45 165	<u>55 398</u> 45 165	<u>52 640</u> 45 165
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>56 105</u> 45 622	<u>56 105</u> 45 622	<u>53 277</u> 45 622
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>57 061</u> 46 562	<u>57 061</u> 46 562	<u>54 232</u> 46 562
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>57 554</u> 47 047	<u>57 554</u> 47 047	<u>54 725</u> 47 047
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>56 105</u> 45 622	<u>56 105</u> 45 622	<u>53 277</u> 45 622
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>56 578</u> 46 087	<u>56 578</u> 46 087	<u>53 750</u> 46 087
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>57 554</u> 47 047	<u>57 554</u> 47 047	<u>54 725</u> 47 047
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>58 057</u> 47 543	<u>58 057</u> 47 543	<u>55 228</u> 47 543

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>58 057</u> 47 543	<u>58 057</u> 47 543	<u>55 228</u> 47 543
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>58 571</u> 48 048	<u>58 571</u> 48 048	<u>55 742</u> 48 048
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>59 632</u> 49 093	<u>59 632</u> 49 093	<u>56 803</u> 49 093
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>60 180</u> 49 632	<u>60 180</u> 49 632	<u>57 352</u> 49 632
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>56 909</u> 46 653	<u>56 909</u> 46 653	<u>54 152</u> 46 653
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>57 632</u> 47 124	<u>57 632</u> 47 124	<u>54 803</u> 47 124
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>58 619</u> 48 096	<u>58 619</u> 48 096	<u>55 791</u> 48 096
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>59 128</u> 48 597	<u>59 128</u> 48 597	<u>56 300</u> 48 597
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>57 632</u> 47 124	<u>57 632</u> 47 124	<u>54 803</u> 47 124
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>58 121</u> 47 605	<u>58 121</u> 47 605	<u>55 292</u> 47 605

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>59 128</u> 48 597	<u>59 128</u> 48 597	<u>56 300</u> 48 597
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>59 648</u> 49 109	<u>59 648</u> 49 109	<u>56 819</u> 49 109
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>59 648</u> 49 109	<u>59 648</u> 49 109	<u>56 819</u> 49 109
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>60 179</u> 49 631	<u>60 179</u> 49 631	<u>57 350</u> 49 631
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>61 275</u> 50 710	<u>61 275</u> 50 710	<u>58 446</u> 50 710
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>61 841</u> 51 267	<u>61 841</u> 51 267	<u>59 013</u> 51 267
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>59 500</u> 49 203	<u>59 500</u> 49 203	<u>56 743</u> 49 203
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>60 249</u> 49 700	<u>60 249</u> 49 700	<u>57 421</u> 49 700
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>61 290</u> 50 725	<u>61 290</u> 50 725	<u>58 462</u> 50 725
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>61 827</u> 51 254	<u>61 827</u> 51 254	<u>58 999</u> 51 254

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>60 249</u> 49 700	<u>60 249</u> 49 700	<u>57 421</u> 49 700
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>60 765</u> 50 208	<u>60 765</u> 50 208	<u>57 936</u> 50 208
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>61 827</u> 51 254	<u>61 827</u> 51 254	<u>58 999</u> 51 254
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>62 375</u> 51 793	<u>62 375</u> 51 793	<u>59 547</u> 51 793
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>62 375</u> 51 793	<u>62 375</u> 51 793	<u>59 547</u> 51 793
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>62 935</u> 52 344	<u>62 935</u> 52 344	<u>60 107</u> 52 344
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>64 091</u> 53 482	<u>64 091</u> 53 482	<u>61 263</u> 53 482
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>64 688</u> 54 070	<u>64 688</u> 54 070	<u>61 860</u> 54 070
212-101-1500	3,5 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 534</u> 33 489	<u>43 534</u> 33 489	<u>40 776</u> 33 489
212-101-1600	5, 7473-2010	3					

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>45 235</u> 35 163	<u>45 235</u> 35 163	<u>42 478</u> 35 163
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>47 131</u> 37 028	<u>47 131</u> 37 028	<u>44 373</u> 37 028
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>47 754</u> 37 402	<u>47 754</u> 37 402	<u>44 926</u> 37 402
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>48 142</u> 37 784	<u>48 142</u> 37 784	<u>45 314</u> 37 784
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>48 538</u> 38 173	<u>48 538</u> 38 173	<u>45 709</u> 38 173
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>49 354</u> 38 977	<u>49 354</u> 38 977	<u>46 526</u> 38 977
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>49 776</u> 39 392	<u>49 776</u> 39 392	<u>46 947</u> 39 392
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>48 142</u> 37 784	<u>48 142</u> 37 784	<u>45 314</u> 37 784
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>48 538</u> 38 173	<u>48 538</u> 38 173	<u>45 709</u> 38 173
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>48 942</u> 38 571	<u>48 942</u> 38 571	<u>46 113</u> 38 571

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>49 776</u> 39 392	<u>49 776</u> 39 392	<u>46 947</u> 39 392
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>50 206</u> 39 815	<u>50 206</u> 39 815	<u>47 377</u> 39 815
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>48 538</u> 38 173	<u>48 538</u> 38 173	<u>45 709</u> 38 173
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>48 942</u> 38 571	<u>48 942</u> 38 571	<u>46 113</u> 38 571
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>49 354</u> 38 977	<u>49 354</u> 38 977	<u>46 526</u> 38 977
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>50 206</u> 39 815	<u>50 206</u> 39 815	<u>47 377</u> 39 815
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>50 646</u> 40 248	<u>50 646</u> 40 248	<u>47 817</u> 40 248
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>48 942</u> 38 571	<u>48 942</u> 38 571	<u>46 113</u> 38 571
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>49 354</u> 38 977	<u>49 354</u> 38 977	<u>46 526</u> 38 977
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>49 776</u> 39 392	<u>49 776</u> 39 392	<u>46 947</u> 39 392
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>50 646</u> 40 248	<u>50 646</u> 40 248	<u>47 817</u> 40 248

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>51 095</u> 40 690	<u>51 095</u> 40 690	<u>48 267</u> 40 690
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>48 047</u> 37 930	<u>48 047</u> 37 930	<u>45 289</u> 37 930
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>48 680</u> 38 313	<u>48 680</u> 38 313	<u>45 851</u> 38 313
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>49 077</u> 38 704	<u>49 077</u> 38 704	<u>46 249</u> 38 704
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>49 483</u> 39 103	<u>49 483</u> 39 103	<u>46 654</u> 39 103
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>50 319</u> 39 927	<u>50 319</u> 39 927	<u>47 490</u> 39 927
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>50 751</u> 40 351	<u>50 751</u> 40 351	<u>47 922</u> 40 351
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>49 077</u> 38 704	<u>49 077</u> 38 704	<u>46 249</u> 38 704
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>49 483</u> 39 103	<u>49 483</u> 39 103	<u>46 654</u> 39 103
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>49 896</u> 39 511	<u>49 896</u> 39 511	<u>47 068</u> 39 511

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>50 751</u> 40 351	<u>50 751</u> 40 351	<u>47 922</u> 40 351
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>51 191</u> 40 785	<u>51 191</u> 40 785	<u>48 363</u> 40 785
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>49 483</u> 39 103	<u>49 483</u> 39 103	<u>46 654</u> 39 103
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>49 896</u> 39 511	<u>49 896</u> 39 511	<u>47 068</u> 39 511
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>50 319</u> 39 927	<u>50 319</u> 39 927	<u>47 490</u> 39 927
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>51 191</u> 40 785	<u>51 191</u> 40 785	<u>48 363</u> 40 785
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>51 642</u> 41 229	<u>51 642</u> 41 229	<u>48 813</u> 41 229
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>49 896</u> 39 511	<u>49 896</u> 39 511	<u>47 068</u> 39 511
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>50 319</u> 39 927	<u>50 319</u> 39 927	<u>47 490</u> 39 927
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>50 751</u> 40 351	<u>50 751</u> 40 351	<u>47 922</u> 40 351
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>51 642</u> 41 229	<u>51 642</u> 41 229	<u>48 813</u> 41 229

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>52 102</u> 41 682	<u>52 102</u> 41 682	<u>49 274</u> 41 682
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>48 405</u> 38 282	<u>48 405</u> 38 282	<u>45 647</u> 38 282
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>49 041</u> 38 669	<u>49 041</u> 38 669	<u>46 213</u> 38 669
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>49 442</u> 39 064	<u>49 442</u> 39 064	<u>46 614</u> 39 064
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>49 851</u> 39 466	<u>49 851</u> 39 466	<u>47 023</u> 39 466
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>50 696</u> 40 297	<u>50 696</u> 40 297	<u>47 867</u> 40 297
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>51 131</u> 40 726	<u>51 131</u> 40 726	<u>48 303</u> 40 726
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>49 442</u> 39 064	<u>49 442</u> 39 064	<u>46 614</u> 39 064
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>49 851</u> 39 466	<u>49 851</u> 39 466	<u>47 023</u> 39 466
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>50 269</u> 39 878	<u>50 269</u> 39 878	<u>47 441</u> 39 878

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>51 131</u> 40 726	<u>51 131</u> 40 726	<u>48 303</u> 40 726
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>51 576</u> 41 164	<u>51 576</u> 41 164	<u>48 748</u> 41 164
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>49 851</u> 39 466	<u>49 851</u> 39 466	<u>47 023</u> 39 466
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>50 269</u> 39 878	<u>50 269</u> 39 878	<u>47 441</u> 39 878
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>50 696</u> 40 297	<u>50 696</u> 40 297	<u>47 867</u> 40 297
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>51 576</u> 41 164	<u>51 576</u> 41 164	<u>48 748</u> 41 164
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>52 031</u> 41 611	<u>52 031</u> 41 611	<u>49 202</u> 41 611
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>50 269</u> 39 878	<u>50 269</u> 39 878	<u>47 441</u> 39 878
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>50 696</u> 40 297	<u>50 696</u> 40 297	<u>47 867</u> 40 297
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>51 131</u> 40 726	<u>51 131</u> 40 726	<u>48 303</u> 40 726
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>52 031</u> 41 611	<u>52 031</u> 41 611	<u>49 202</u> 41 611

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>52 495</u> 42 069	<u>52 495</u> 42 069	<u>49 667</u> 42 069
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>49 373</u> 39 235	<u>49 373</u> 39 235	<u>46 615</u> 39 235
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>50 019</u> 39 632	<u>50 019</u> 39 632	<u>47 191</u> 39 632
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>50 430</u> 40 036	<u>50 430</u> 40 036	<u>47 602</u> 40 036
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>50 850</u> 40 449	<u>50 850</u> 40 449	<u>48 021</u> 40 449
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>51 715</u> 41 300	<u>51 715</u> 41 300	<u>48 886</u> 41 300
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>52 161</u> 41 740	<u>52 161</u> 41 740	<u>49 333</u> 41 740
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>50 430</u> 40 036	<u>50 430</u> 40 036	<u>47 602</u> 40 036
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>50 850</u> 40 449	<u>50 850</u> 40 449	<u>48 021</u> 40 449
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>51 278</u> 40 870	<u>51 278</u> 40 870	<u>48 449</u> 40 870

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>52 161</u> 41 740	<u>52 161</u> 41 740	<u>49 333</u> 41 740
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>52 617</u> 42 189	<u>52 617</u> 42 189	<u>49 789</u> 42 189
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>50 850</u> 40 449	<u>50 850</u> 40 449	<u>48 021</u> 40 449
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>51 278</u> 40 870	<u>51 278</u> 40 870	<u>48 449</u> 40 870
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>51 715</u> 41 300	<u>51 715</u> 41 300	<u>48 886</u> 41 300
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>52 617</u> 42 189	<u>52 617</u> 42 189	<u>49 789</u> 42 189
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>53 083</u> 42 647	<u>53 083</u> 42 647	<u>50 255</u> 42 647
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>51 278</u> 40 870	<u>51 278</u> 40 870	<u>48 449</u> 40 870
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>51 715</u> 41 300	<u>51 715</u> 41 300	<u>48 886</u> 41 300
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>52 161</u> 41 740	<u>52 161</u> 41 740	<u>49 333</u> 41 740
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>53 083</u> 42 647	<u>53 083</u> 42 647	<u>50 255</u> 42 647

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>53 559</u> 43 116	<u>53 559</u> 43 116	<u>50 731</u> 43 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>53 083</u> 42 647	<u>53 083</u> 42 647	<u>50 255</u> 42 647
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>53 559</u> 43 116	<u>53 559</u> 43 116	<u>50 731</u> 43 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>54 046</u> 43 595	<u>54 046</u> 43 595	<u>51 217</u> 43 595
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>54 544</u> 44 085	<u>54 544</u> 44 085	<u>51 715</u> 44 085
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>55 573</u> 45 098	<u>55 573</u> 45 098	<u>52 745</u> 45 098
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>50 295</u> 40 143	<u>50 295</u> 40 143	<u>47 538</u> 40 143
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>48 123</u> 40 549
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>51 372</u> 40 963	<u>51 372</u> 40 963	<u>48 543</u> 40 963
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>52 239</u> 41 816	<u>52 239</u> 41 816	<u>49 410</u> 41 816

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>52 686</u> 42 256	<u>52 686</u> 42 256	<u>49 857</u> 42 256
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>50 951</u> 40 549	<u>50 951</u> 40 549	<u>48 123</u> 40 549
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>51 372</u> 40 963	<u>51 372</u> 40 963	<u>48 543</u> 40 963
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>51 801</u> 41 385	<u>51 801</u> 41 385	<u>48 972</u> 41 385
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>52 686</u> 42 256	<u>52 686</u> 42 256	<u>49 857</u> 42 256
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>50 314</u> 42 706
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>51 372</u> 40 963	<u>51 372</u> 40 963	<u>48 543</u> 40 963
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>51 801</u> 41 385	<u>51 801</u> 41 385	<u>48 972</u> 41 385
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>52 239</u> 41 816	<u>52 239</u> 41 816	<u>49 410</u> 41 816
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>50 314</u> 42 706
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>53 609</u> 43 165	<u>53 609</u> 43 165	<u>50 781</u> 43 165

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>50 314</u> 42 706
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>53 609</u> 43 165	<u>53 609</u> 43 165	<u>50 781</u> 43 165
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>54 086</u> 43 634	<u>54 086</u> 43 634	<u>51 257</u> 43 634
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>54 573</u> 44 114	<u>54 573</u> 44 114	<u>51 745</u> 44 114
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>55 580</u> 45 105	<u>55 580</u> 45 105	<u>52 752</u> 45 105
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>51 264</u> 41 097	<u>51 264</u> 41 097	<u>48 506</u> 41 097
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>51 930</u> 41 512	<u>51 930</u> 41 512	<u>49 101</u> 41 512
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>52 360</u> 41 935	<u>52 360</u> 41 935	<u>49 531</u> 41 935
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>53 248</u> 42 809	<u>53 248</u> 42 809	<u>50 419</u> 42 809
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>53 705</u> 43 260	<u>53 705</u> 43 260	<u>50 877</u> 43 260

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>51 930</u> 41 512	<u>51 930</u> 41 512	<u>49 101</u> 41 512
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>52 360</u> 41 935	<u>52 360</u> 41 935	<u>49 531</u> 41 935
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>52 799</u> 42 368	<u>52 799</u> 42 368	<u>49 971</u> 42 368
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>53 705</u> 43 260	<u>53 705</u> 43 260	<u>50 877</u> 43 260
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>54 173</u> 43 720	<u>54 173</u> 43 720	<u>51 344</u> 43 720
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>52 360</u> 41 935	<u>52 360</u> 41 935	<u>49 531</u> 41 935
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>52 799</u> 42 368	<u>52 799</u> 42 368	<u>49 971</u> 42 368
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>53 248</u> 42 809	<u>53 248</u> 42 809	<u>50 419</u> 42 809
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>54 173</u> 43 720	<u>54 173</u> 43 720	<u>51 344</u> 43 720
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>54 651</u> 44 190	<u>54 651</u> 44 190	<u>51 822</u> 44 190
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>54 173</u> 43 720	<u>54 173</u> 43 720	<u>51 344</u> 43 720

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>54 651</u> 44 190	<u>54 651</u> 44 190	<u>51 822</u> 44 190
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>55 139</u> 44 670	<u>55 139</u> 44 670	<u>52 310</u> 44 670
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>55 637</u> 45 161	<u>55 637</u> 45 161	<u>52 809</u> 45 161
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>56 668</u> 46 176	<u>56 668</u> 46 176	<u>53 840</u> 46 176
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>52 104</u> 41 924	<u>52 104</u> 41 924	<u>49 346</u> 41 924
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>52 778</u> 42 347	<u>52 778</u> 42 347	<u>49 950</u> 42 347
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>53 665</u> 43 220	<u>53 665</u> 43 220	<u>50 837</u> 43 220
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>54 123</u> 43 670	<u>54 123</u> 43 670	<u>51 294</u> 43 670
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>52 778</u> 42 347	<u>52 778</u> 42 347	<u>49 950</u> 42 347
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>53 217</u> 42 779	<u>53 217</u> 42 779	<u>50 389</u> 42 779

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>54 123</u> 43 670	<u>54 123</u> 43 670	<u>51 294</u> 43 670
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>54 590</u> 44 130	<u>54 590</u> 44 130	<u>51 761</u> 44 130
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>54 590</u> 44 130	<u>54 590</u> 44 130	<u>51 761</u> 44 130
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>55 067</u> 44 600	<u>55 067</u> 44 600	<u>52 238</u> 44 600
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>56 052</u> 45 569	<u>56 052</u> 45 569	<u>53 223</u> 45 569
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>56 561</u> 46 070	<u>56 561</u> 46 070	<u>53 732</u> 46 070
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>52 196</u> 42 014	<u>52 196</u> 42 014	<u>49 438</u> 42 014
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>54 043</u> 43 832	<u>54 043</u> 43 832	<u>51 286</u> 43 832
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>54 737</u> 44 275	<u>54 737</u> 44 275	<u>51 909</u> 44 275

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>55 665</u> 45 188	<u>55 665</u> 45 188	<u>52 836</u> 45 188
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>56 143</u> 45 659	<u>56 143</u> 45 659	<u>53 314</u> 45 659
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>54 737</u> 44 275	<u>54 737</u> 44 275	<u>51 909</u> 44 275
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>55 196</u> 44 727	<u>55 196</u> 44 727	<u>52 368</u> 44 727
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>56 143</u> 45 659	<u>56 143</u> 45 659	<u>53 314</u> 45 659
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>56 631</u> 46 139	<u>56 631</u> 46 139	<u>53 803</u> 46 139
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>56 631</u> 46 139	<u>56 631</u> 46 139	<u>53 803</u> 46 139
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>57 130</u> 46 630	<u>57 130</u> 46 630	<u>54 301</u> 46 630
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>58 160</u> 47 644	<u>58 160</u> 47 644	<u>55 331</u> 47 644
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>58 692</u> 48 167	<u>58 692</u> 48 167	<u>55 863</u> 48 167
212-101-2600	35, 7473-2010	3					

212-101-2601		3	1	2400	<u>56 154</u> 45 910	<u>56 154</u> 45 910	<u>53 396</u> 45 910
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>56 869</u> 46 373	<u>56 869</u> 46 373	<u>54 040</u> 46 373
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>57 840</u> 47 329	<u>57 840</u> 47 329	<u>55 012</u> 47 329
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>58 341</u> 47 822	<u>58 341</u> 47 822	<u>55 513</u> 47 822
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>56 869</u> 46 373	<u>56 869</u> 46 373	<u>54 040</u> 46 373
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>57 350</u> 46 846	<u>57 350</u> 46 846	<u>54 521</u> 46 846
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>58 341</u> 47 822	<u>58 341</u> 47 822	<u>55 513</u> 47 822
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>58 853</u> 48 326	<u>58 853</u> 48 326	<u>56 024</u> 48 326
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>58 853</u> 48 326	<u>58 853</u> 48 326	<u>56 024</u> 48 326
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>59 375</u> 48 840	<u>59 375</u> 48 840	<u>56 546</u> 48 840
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>60 454</u> 49 902	<u>60 454</u> 49 902	<u>57 625</u> 49 902

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>61 011</u> 50 450	<u>61 011</u> 50 450	<u>58 182</u> 50 450
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>57 687</u> 47 419	<u>57 687</u> 47 419	<u>54 930</u> 47 419
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>58 418</u> 47 898	<u>58 418</u> 47 898	<u>55 589</u> 47 898
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>59 421</u> 48 886	<u>59 421</u> 48 886	<u>56 593</u> 48 886
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>59 939</u> 49 395	<u>59 939</u> 49 395	<u>57 110</u> 49 395
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>58 418</u> 47 898	<u>58 418</u> 47 898	<u>55 589</u> 47 898
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>58 915</u> 48 387	<u>58 915</u> 48 387	<u>56 086</u> 48 387
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>59 939</u> 49 395	<u>59 939</u> 49 395	<u>57 110</u> 49 395
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>60 467</u> 49 915	<u>60 467</u> 49 915	<u>57 638</u> 49 915
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>60 467</u> 49 915	<u>60 467</u> 49 915	<u>57 638</u> 49 915

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>61 007</u> 50 446	<u>61 007</u> 50 446	<u>58 178</u> 50 446
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>62 121</u> 51 542	<u>62 121</u> 51 542	<u>59 292</u> 51 542
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>62 696</u> 52 109	<u>62 696</u> 52 109	<u>59 868</u> 52 109
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>60 313</u> 50 004	<u>60 313</u> 50 004	<u>57 556</u> 50 004
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>61 070</u> 50 509	<u>61 070</u> 50 509	<u>58 242</u> 50 509
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>62 129</u> 51 550	<u>62 129</u> 51 550	<u>59 300</u> 51 550
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>62 674</u> 52 087	<u>62 674</u> 52 087	<u>59 846</u> 52 087
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>61 070</u> 50 509	<u>61 070</u> 50 509	<u>58 242</u> 50 509
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>61 594</u> 51 024	<u>61 594</u> 51 024	<u>58 766</u> 51 024
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>62 674</u> 52 087	<u>62 674</u> 52 087	<u>59 846</u> 52 087

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>63 231</u> 52 635	<u>63 231</u> 52 635	<u>60 403</u> 52 635
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>63 231</u> 52 635	<u>63 231</u> 52 635	<u>60 403</u> 52 635
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>63 800</u> 53 195	<u>63 800</u> 53 195	<u>60 972</u> 53 195
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>64 975</u> 54 352	<u>64 975</u> 54 352	<u>62 146</u> 54 352
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>65 582</u> 54 949	<u>65 582</u> 54 949	<u>62 753</u> 54 949

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 725</u> 31 190	<u>42 984</u> 32 947	<u>42 984</u> 32 947	<u>41 557</u> 32 947	<u>44 008</u> 32 947
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 398</u> 32 837	<u>44 658</u> 34 594	<u>44 658</u> 34 594	<u>43 231</u> 34 594	<u>45 682</u> 34 594
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>38 263</u> 34 672	<u>46 522</u> 36 429	<u>46 522</u> 36 429	<u>45 095</u> 36 429	<u>47 546</u> 36 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 164</u> 35 559	<u>47 423</u> 37 316	<u>47 423</u> 37 316	<u>45 997</u> 37 316	<u>48 447</u> 37 316
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 515</u> 35 904	<u>47 774</u> 37 662	<u>47 774</u> 37 662	<u>46 347</u> 37 662	<u>48 798</u> 37 662
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 467</u> 36 842	<u>48 726</u> 38 599	<u>48 726</u> 38 599	<u>47 300</u> 38 599	<u>49 750</u> 38 599
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>41 374</u> 37 735	<u>49 634</u> 39 492	<u>49 634</u> 39 492	<u>48 207</u> 39 492	<u>50 658</u> 39 492
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>42 327</u> 38 672	<u>50 586</u> 40 429	<u>50 586</u> 40 429	<u>49 160</u> 40 429	<u>51 610</u> 40 429
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>43 154</u> 39 486	<u>51 413</u> 41 243	<u>51 413</u> 41 243	<u>49 986</u> 41 243	<u>52 437</u> 41 243
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>43 244</u> 39 575	<u>51 503</u> 41 332	<u>51 503</u> 41 332	<u>50 076</u> 41 332	<u>52 527</u> 41 332

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>45 061</u> 41 363	<u>53 320</u> 43 120	<u>53 320</u> 43 120	<u>51 893</u> 43 120	<u>54 344</u> 43 120
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>35 275</u> 31 731	<u>43 534</u> 33 489	<u>43 534</u> 33 489	<u>42 108</u> 33 489	<u>44 558</u> 33 489
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 976</u> 33 406	<u>45 235</u> 35 163	<u>45 235</u> 35 163	<u>43 809</u> 35 163	<u>46 259</u> 35 163
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>38 871</u> 35 271	<u>47 131</u> 37 028	<u>47 131</u> 37 028	<u>45 704</u> 37 028	<u>48 155</u> 37 028
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>39 788</u> 36 173	<u>48 047</u> 37 930	<u>48 047</u> 37 930	<u>46 620</u> 37 930	<u>49 071</u> 37 930
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>40 145</u> 36 525	<u>48 405</u> 38 282	<u>48 405</u> 38 282	<u>46 978</u> 38 282	<u>49 429</u> 38 282
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>41 114</u> 37 478	<u>49 373</u> 39 235	<u>49 373</u> 39 235	<u>47 946</u> 39 235	<u>50 397</u> 39 235
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>42 036</u> 38 386	<u>50 295</u> 40 143	<u>50 295</u> 40 143	<u>48 869</u> 40 143	<u>51 320</u> 40 143
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 005</u> 39 340	<u>51 264</u> 41 097	<u>51 264</u> 41 097	<u>49 838</u> 41 097	<u>52 288</u> 41 097
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>43 845</u> 40 167	<u>52 104</u> 41 924	<u>52 104</u> 41 924	<u>50 678</u> 41 924	<u>53 128</u> 41 924

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>43 937</u> 40 257	<u>52 196</u> 42 014	<u>52 196</u> 42 014	<u>50 770</u> 42 014	<u>53 220</u> 42 014
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>45 784</u> 42 075	<u>54 043</u> 43 832	<u>54 043</u> 43 832	<u>52 617</u> 43 832	<u>55 068</u> 43 832

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>42 984</u> 32 947	<u>42 984</u> 32 947	<u>40 226</u> 32 947
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>44 658</u> 34 594	<u>44 658</u> 34 594	<u>41 900</u> 34 594
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>46 522</u> 36 429	<u>46 522</u> 36 429	<u>43 764</u> 36 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 316	<u>47 423</u> 37 316	<u>44 665</u> 37 316
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>47 774</u> 37 662	<u>47 774</u> 37 662	<u>45 016</u> 37 662

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>48 726</u> 38 599	<u>48 726</u> 38 599	<u>45 968</u> 38 599
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>49 634</u> 39 492	<u>49 634</u> 39 492	<u>46 876</u> 39 492
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>50 586</u> 40 429	<u>50 586</u> 40 429	<u>47 828</u> 40 429
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>51 413</u> 41 243	<u>51 413</u> 41 243	<u>48 655</u> 41 243
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>51 503</u> 41 332	<u>51 503</u> 41 332	<u>48 745</u> 41 332
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>53 320</u> 43 120	<u>53 320</u> 43 120	<u>50 562</u> 43 120
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>43 534</u> 33 489	<u>43 534</u> 33 489	<u>40 776</u> 33 489
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>45 235</u> 35 163	<u>45 235</u> 35 163	<u>42 478</u> 35 163
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>47 131</u> 37 028	<u>47 131</u> 37 028	<u>44 373</u> 37 028
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>48 047</u> 37 930	<u>48 047</u> 37 930	<u>45 289</u> 37 930

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>48 405</u> 38 282	<u>48 405</u> 38 282	<u>45 647</u> 38 282
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>49 373</u> 39 235	<u>49 373</u> 39 235	<u>46 615</u> 39 235
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>50 295</u> 40 143	<u>50 295</u> 40 143	<u>47 538</u> 40 143
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>51 264</u> 41 097	<u>51 264</u> 41 097	<u>48 506</u> 41 097
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>52 104</u> 41 924	<u>52 104</u> 41 924	<u>49 346</u> 41 924
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>52 196</u> 42 014	<u>52 196</u> 42 014	<u>49 438</u> 42 014
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>54 043</u> 43 832	<u>54 043</u> 43 832	<u>51 286</u> 43 832

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>33 384</u> 30 120	<u>40 955</u> 31 730	<u>40 955</u> 31 730	<u>39 648</u> 31 730	<u>41 894</u> 31 730
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>34 902</u> 31 614	<u>42 473</u> 33 224	<u>42 473</u> 33 224	<u>41 166</u> 33 224	<u>43 412</u> 33 224
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>36 493</u> 33 179	<u>44 063</u> 34 790	<u>44 063</u> 34 790	<u>42 756</u> 34 790	<u>45 002</u> 34 790
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>38 158</u> 34 818	<u>45 729</u> 36 429	<u>45 729</u> 36 429	<u>44 422</u> 36 429	<u>46 668</u> 36 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>39 111</u> 35 756	<u>46 682</u> 37 367	<u>46 682</u> 37 367	<u>45 375</u> 37 367	<u>47 621</u> 37 367
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 132</u> 36 761	<u>47 703</u> 38 372	<u>47 703</u> 38 372	<u>46 396</u> 38 372	<u>48 642</u> 38 372
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>41 315</u> 37 925	<u>48 886</u> 39 536	<u>48 886</u> 39 536	<u>47 578</u> 39 536	<u>49 824</u> 39 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>42 528</u> 39 119	<u>50 099</u> 40 730	<u>50 099</u> 40 730	<u>48 791</u> 40 730	<u>51 038</u> 40 730
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 773</u> 40 345	<u>51 344</u> 41 956	<u>51 344</u> 41 956	<u>50 037</u> 41 956	<u>52 283</u> 41 956

8.04-08-2024

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>45 657</u> 42 199	<u>53 228</u> 43 810	<u>53 228</u> 43 810	<u>51 920</u> 43 810	<u>54 167</u> 43 810

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>40 955</u> 31 730	<u>40 955</u> 31 730	<u>38 427</u> 31 730
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>42 473</u> 33 224	<u>42 473</u> 33 224	<u>39 945</u> 33 224
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>44 063</u> 34 790	<u>44 063</u> 34 790	<u>41 535</u> 34 790
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>45 729</u> 36 429	<u>45 729</u> 36 429	<u>43 201</u> 36 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>46 682</u> 37 367	<u>46 682</u> 37 367	<u>44 154</u> 37 367
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>47 703</u> 38 372	<u>47 703</u> 38 372	<u>45 175</u> 38 372

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>48 886</u> 39 536	<u>48 886</u> 39 536	<u>46 358</u> 39 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>50 099</u> 40 730	<u>50 099</u> 40 730	<u>47 571</u> 40 730
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>51 344</u> 41 956	<u>51 344</u> 41 956	<u>48 816</u> 41 956
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>53 228</u> 43 810	<u>53 228</u> 43 810	<u>50 700</u> 43 810

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная