

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		83

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>17 348</u> 14 723	<u>25 492</u> 14 723	<u>25 863</u> 23 104	<u>32 983</u> 23 104	<u>24 468</u> 14 723
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>18 096</u> 15 459	<u>26 240</u> 15 459	<u>27 037</u> 24 259	<u>34 157</u> 24 259	<u>25 216</u> 15 459
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>18 881</u> 16 232	<u>27 026</u> 16 232	<u>28 515</u> 25 714	<u>35 635</u> 25 714	<u>26 002</u> 16 232
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>18 731</u> 16 396	<u>27 485</u> 16 396	<u>28 462</u> 25 974	<u>36 143</u> 25 974	<u>26 412</u> 16 396

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>18 901</u> 16 563	<u>27 655</u> 16 563	<u>28 732</u> 26 239	<u>36 413</u> 26 239	<u>26 582</u> 16 563
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 075</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734	<u>29 006</u> 26 510	<u>36 687</u> 26 510	<u>26 756</u> 16 734
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>19 432</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086	<u>29 573</u> 27 068	<u>37 254</u> 27 068	<u>27 113</u> 17 086
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>29 866</u> 27 356	<u>37 547</u> 27 356	<u>27 298</u> 17 268
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>18 901</u> 16 563	<u>27 655</u> 16 563	<u>28 732</u> 26 239	<u>36 413</u> 26 239	<u>26 582</u> 16 563
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 075</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734	<u>29 006</u> 26 510	<u>36 687</u> 26 510	<u>26 756</u> 16 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 252</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908	<u>29 287</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>26 933</u> 16 908
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>29 866</u> 27 356	<u>37 547</u> 27 356	<u>27 298</u> 17 268
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>19 806</u> 17 454	<u>28 560</u> 17 454	<u>30 165</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>27 487</u> 17 454
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 075</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734	<u>29 006</u> 26 510	<u>36 687</u> 26 510	<u>26 756</u> 16 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 252</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908	<u>29 287</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>26 933</u> 16 908

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 432</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086	<u>29 573</u> 27 068	<u>37 254</u> 27 068	<u>27 113</u> 17 086
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>19 806</u> 17 454	<u>28 560</u> 17 454	<u>30 165</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>27 487</u> 17 454
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 999</u> 17 644	<u>28 752</u> 17 644	<u>30 470</u> 27 950	<u>38 151</u> 27 950	<u>27 680</u> 17 644
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 252</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908	<u>29 287</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>26 933</u> 16 908
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 432</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086	<u>29 573</u> 27 068	<u>37 254</u> 27 068	<u>27 113</u> 17 086
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>29 866</u> 27 356	<u>37 547</u> 27 356	<u>27 298</u> 17 268
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 999</u> 17 644	<u>28 752</u> 17 644	<u>30 470</u> 27 950	<u>38 151</u> 27 950	<u>27 680</u> 17 644
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 196</u> 17 838	<u>28 949</u> 17 838	<u>30 782</u> 28 257	<u>38 463</u> 28 257	<u>27 877</u> 17 838
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 256</u> 17 585	<u>28 400</u> 17 585	<u>30 148</u> 27 321	<u>37 268</u> 27 321	<u>27 376</u> 17 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 119</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>30 112</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>27 800</u> 17 762

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 398</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 690</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 292</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 603</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 398</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 690</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>30 988</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 603</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>31 921</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 690</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>30 988</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>28 364</u> 18 318

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 292</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>31 921</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 245</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>30 988</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 292</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 603</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 245</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 706</u> 19 324	<u>30 460</u> 19 324	<u>32 577</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024	<u>29 387</u> 19 324
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 256</u> 17 585	<u>28 400</u> 17 585	<u>30 148</u> 27 321	<u>37 268</u> 27 321	<u>27 376</u> 17 585
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 119</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>30 112</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>27 800</u> 17 762

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 398</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 690</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 292</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 603</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 303</u> 17 944	<u>29 057</u> 17 944	<u>30 398</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 690</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>30 988</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 603</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>31 921</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 491</u> 18 129	<u>29 245</u> 18 129	<u>30 690</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>30 988</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>28 364</u> 18 318

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 292</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 284</u> 18 908	<u>30 037</u> 18 908	<u>31 921</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 245</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 683</u> 18 318	<u>29 437</u> 18 318	<u>30 988</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 879</u> 18 510	<u>29 633</u> 18 510	<u>31 292</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 079</u> 18 707	<u>29 833</u> 18 707	<u>31 603</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 492</u> 19 114	<u>30 246</u> 19 114	<u>32 245</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 706</u> 19 324	<u>30 460</u> 19 324	<u>32 577</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024	<u>29 387</u> 19 324
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 004</u> 20 290	<u>31 149</u> 20 290	<u>33 414</u> 30 536	<u>40 534</u> 30 536	<u>30 125</u> 20 290
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 896</u> 20 495	<u>31 650</u> 20 495	<u>33 410</u> 30 844	<u>41 091</u> 30 844	<u>30 577</u> 20 495

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>33 730</u> 31 159	<u>41 411</u> 31 159	<u>30 789</u> 20 704
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>34 056</u> 31 480	<u>41 737</u> 31 480	<u>31 006</u> 20 918
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>34 730</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>31 453</u> 21 358
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>35 077</u> 32 485	<u>42 758</u> 32 485	<u>31 684</u> 21 585
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>33 730</u> 31 159	<u>41 411</u> 31 159	<u>30 789</u> 20 704
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>34 056</u> 31 480	<u>41 737</u> 31 480	<u>31 006</u> 20 918
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>34 390</u> 31 808	<u>42 071</u> 31 808	<u>31 227</u> 21 136
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>35 077</u> 32 485	<u>42 758</u> 32 485	<u>31 684</u> 21 585
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>35 432</u> 32 834	<u>43 113</u> 32 834	<u>31 920</u> 21 817
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 325</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>34 056</u> 31 480	<u>41 737</u> 31 480	<u>31 006</u> 20 918
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>34 390</u> 31 808	<u>42 071</u> 31 808	<u>31 227</u> 21 136

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>34 730</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>31 453</u> 21 358
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>35 432</u> 32 834	<u>43 113</u> 32 834	<u>31 920</u> 21 817
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>35 795</u> 33 191	<u>43 476</u> 33 191	<u>32 161</u> 22 055
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 546</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>34 390</u> 31 808	<u>42 071</u> 31 808	<u>31 227</u> 21 136
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 772</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>34 730</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>31 453</u> 21 358
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 003</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>35 077</u> 32 485	<u>42 758</u> 32 485	<u>31 684</u> 21 585
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>35 795</u> 33 191	<u>43 476</u> 33 191	<u>32 161</u> 22 055
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 726</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>36 165</u> 33 556	<u>43 846</u> 33 556	<u>32 407</u> 22 297
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>35 795</u> 33 191	<u>43 476</u> 33 191	<u>32 161</u> 22 055
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 726</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>36 165</u> 33 556	<u>43 846</u> 33 556	<u>32 407</u> 22 297
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>36 544</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>32 659</u> 22 545

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 235</u> 22 798	<u>33 989</u> 22 798	<u>36 931</u> 34 310	<u>44 612</u> 34 310	<u>32 916</u> 22 798
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 768</u> 23 322	<u>34 522</u> 23 322	<u>37 733</u> 35 099	<u>45 414</u> 35 099	<u>33 449</u> 23 322
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 463</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741	<u>34 230</u> 31 339	<u>41 350</u> 31 339	<u>30 583</u> 20 741
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 358</u> 20 951	<u>32 112</u> 20 951	<u>34 235</u> 31 656	<u>41 916</u> 31 656	<u>31 039</u> 20 951
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>34 563</u> 31 979	<u>42 244</u> 31 979	<u>31 257</u> 21 164
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605	<u>35 240</u> 32 645	<u>42 921</u> 32 645	<u>31 705</u> 21 605
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833	<u>35 589</u> 32 989	<u>43 270</u> 32 989	<u>31 936</u> 21 833
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 358</u> 20 951	<u>32 112</u> 20 951	<u>34 235</u> 31 656	<u>41 916</u> 31 656	<u>31 039</u> 20 951
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>34 563</u> 31 979	<u>42 244</u> 31 979	<u>31 257</u> 21 164
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 797</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383	<u>34 898</u> 32 309	<u>42 579</u> 32 309	<u>31 478</u> 21 383

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>33 009</u> 21 833	<u>35 589</u> 32 989	<u>43 270</u> 32 989	<u>31 936</u> 21 833
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>35 946</u> 33 340	<u>43 627</u> 33 340	<u>32 172</u> 22 065
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>32 329</u> 21 164	<u>34 563</u> 31 979	<u>42 244</u> 31 979	<u>31 257</u> 21 164
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 797</u> 21 383	<u>32 551</u> 21 383	<u>34 898</u> 32 309	<u>42 579</u> 32 309	<u>31 478</u> 21 383
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>32 777</u> 21 605	<u>35 240</u> 32 645	<u>42 921</u> 32 645	<u>31 705</u> 21 605
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>35 946</u> 33 340	<u>43 627</u> 33 340	<u>32 172</u> 22 065
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 732</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302	<u>36 310</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>32 413</u> 22 302
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>35 946</u> 33 340	<u>43 627</u> 33 340	<u>32 172</u> 22 065
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 732</u> 22 302	<u>33 486</u> 22 302	<u>36 310</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>32 413</u> 22 302
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>36 682</u> 34 064	<u>44 363</u> 34 064	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>33 984</u> 22 792	<u>37 062</u> 34 439	<u>44 743</u> 34 439	<u>32 911</u> 22 792

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 750</u> 23 305	<u>34 504</u> 23 305	<u>37 849</u> 35 213	<u>45 530</u> 35 213	<u>33 431</u> 23 305
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 837</u> 22 094	<u>32 981</u> 22 094	<u>34 802</u> 31 902	<u>41 922</u> 31 902	<u>31 957</u> 22 094
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>33 500</u> 22 317	<u>34 812</u> 32 224	<u>42 493</u> 32 224	<u>32 428</u> 22 317
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>35 146</u> 32 553	<u>42 827</u> 32 553	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>34 209</u> 23 014	<u>35 835</u> 33 231	<u>43 516</u> 33 231	<u>33 136</u> 23 014
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>34 455</u> 23 257	<u>36 191</u> 33 581	<u>43 872</u> 33 581	<u>33 382</u> 23 257
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>33 500</u> 22 317	<u>34 812</u> 32 224	<u>42 493</u> 32 224	<u>32 428</u> 22 317
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>35 146</u> 32 553	<u>42 827</u> 32 553	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>35 487</u> 32 888	<u>43 168</u> 32 888	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>34 455</u> 23 257	<u>36 191</u> 33 581	<u>43 872</u> 33 581	<u>33 382</u> 23 257

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>36 554</u> 33 938	<u>44 235</u> 33 938	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>35 146</u> 32 553	<u>42 827</u> 32 553	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>35 487</u> 32 888	<u>43 168</u> 32 888	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>34 209</u> 23 014	<u>35 835</u> 33 231	<u>43 516</u> 33 231	<u>33 136</u> 23 014
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>36 554</u> 33 938	<u>44 235</u> 33 938	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>34 963</u> 23 757	<u>36 924</u> 34 303	<u>44 605</u> 34 303	<u>33 890</u> 23 757
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>36 554</u> 33 938	<u>44 235</u> 33 938	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>34 963</u> 23 757	<u>36 924</u> 34 303	<u>44 605</u> 34 303	<u>33 890</u> 23 757
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 472</u> 24 015	<u>35 226</u> 24 015	<u>37 303</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>34 153</u> 24 015
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 740</u> 24 279	<u>35 494</u> 24 279	<u>37 690</u> 35 057	<u>45 371</u> 35 057	<u>34 421</u> 24 279
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 294</u> 24 824	<u>36 048</u> 24 824	<u>38 491</u> 35 845	<u>46 172</u> 35 845	<u>34 975</u> 24 824

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>36 598</u> 33 670	<u>43 718</u> 33 670	<u>34 248</u> 24 348
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>36 627</u> 34 010	<u>44 307</u> 34 010	<u>34 741</u> 24 594
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>37 339</u> 34 711	<u>45 020</u> 34 711	<u>35 256</u> 25 101
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>37 706</u> 35 073	<u>45 387</u> 35 073	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>36 627</u> 34 010	<u>44 307</u> 34 010	<u>34 741</u> 24 594
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>36 979</u> 34 357	<u>44 660</u> 34 357	<u>34 996</u> 24 845
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>37 706</u> 35 073	<u>45 387</u> 35 073	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>38 081</u> 35 442	<u>45 762</u> 35 442	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>38 081</u> 35 442	<u>45 762</u> 35 442	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>38 465</u> 35 819	<u>46 145</u> 35 819	<u>36 070</u> 25 902

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 962</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>39 256</u> 36 597	<u>46 937</u> 36 597	<u>36 642</u> 26 465
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>39 664</u> 37 000	<u>47 345</u> 37 000	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>36 598</u> 33 670	<u>43 718</u> 33 670	<u>34 248</u> 24 348
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>36 627</u> 34 010	<u>44 307</u> 34 010	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>37 339</u> 34 711	<u>45 020</u> 34 711	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>37 706</u> 35 073	<u>45 387</u> 35 073	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>36 627</u> 34 010	<u>44 307</u> 34 010	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>36 979</u> 34 357	<u>44 660</u> 34 357	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>37 706</u> 35 073	<u>45 387</u> 35 073	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>38 081</u> 35 442	<u>45 762</u> 35 442	<u>35 793</u> 25 630

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>38 081</u> 35 442	<u>45 762</u> 35 442	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>38 465</u> 35 819	<u>46 145</u> 35 819	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 962</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>39 256</u> 36 597	<u>46 937</u> 36 597	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>39 664</u> 37 000	<u>47 345</u> 37 000	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 586</u> 24 799	<u>35 730</u> 24 799	<u>37 966</u> 35 016	<u>45 086</u> 35 016	<u>34 706</u> 24 799
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 523</u> 25 050	<u>36 277</u> 25 050	<u>38 009</u> 35 370	<u>45 690</u> 35 370	<u>35 204</u> 25 050
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 048</u> 25 566	<u>36 802</u> 25 566	<u>38 750</u> 36 099	<u>46 431</u> 36 099	<u>35 729</u> 25 566
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 318</u> 25 832	<u>37 072</u> 25 832	<u>39 132</u> 36 475	<u>46 813</u> 36 475	<u>35 999</u> 25 832
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 523</u> 25 050	<u>36 277</u> 25 050	<u>38 009</u> 35 370	<u>45 690</u> 35 370	<u>35 204</u> 25 050
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 783</u> 25 305	<u>36 537</u> 25 305	<u>38 375</u> 35 731	<u>46 056</u> 35 731	<u>35 464</u> 25 305

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 318</u> 25 832	<u>37 072</u> 25 832	<u>39 132</u> 36 475	<u>46 813</u> 36 475	<u>35 999</u> 25 832
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 595</u> 26 104	<u>37 348</u> 26 104	<u>39 522</u> 36 859	<u>47 203</u> 36 859	<u>36 276</u> 26 104
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 595</u> 26 104	<u>37 348</u> 26 104	<u>39 522</u> 36 859	<u>47 203</u> 36 859	<u>36 276</u> 26 104
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 877</u> 26 382	<u>37 631</u> 26 382	<u>39 920</u> 37 252	<u>47 601</u> 37 252	<u>36 558</u> 26 382
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 459</u> 26 956	<u>38 213</u> 26 956	<u>40 743</u> 38 061	<u>48 424</u> 38 061	<u>37 140</u> 26 956
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 760</u> 27 252	<u>38 514</u> 27 252	<u>41 168</u> 38 480	<u>48 849</u> 38 480	<u>37 441</u> 27 252
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 341</u> 25 543	<u>36 486</u> 25 543	<u>39 034</u> 36 067	<u>46 154</u> 36 067	<u>35 462</u> 25 543
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 287</u> 25 801	<u>37 040</u> 25 801	<u>39 087</u> 36 431	<u>46 768</u> 36 431	<u>35 968</u> 25 801
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 827</u> 26 333	<u>37 581</u> 26 333	<u>39 850</u> 37 182	<u>47 531</u> 37 182	<u>36 508</u> 26 333
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 106</u> 26 607	<u>37 860</u> 26 607	<u>40 243</u> 37 570	<u>47 924</u> 37 570	<u>36 787</u> 26 607

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 287</u> 25 801	<u>37 040</u> 25 801	<u>39 087</u> 36 431	<u>46 768</u> 36 431	<u>35 968</u> 25 801
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 554</u> 26 064	<u>37 308</u> 26 064	<u>39 464</u> 36 803	<u>47 145</u> 36 803	<u>36 235</u> 26 064
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 106</u> 26 607	<u>37 860</u> 26 607	<u>40 243</u> 37 570	<u>47 924</u> 37 570	<u>36 787</u> 26 607
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 390</u> 26 887	<u>38 144</u> 26 887	<u>40 645</u> 37 965	<u>48 326</u> 37 965	<u>37 071</u> 26 887
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 390</u> 26 887	<u>38 144</u> 26 887	<u>40 645</u> 37 965	<u>48 326</u> 37 965	<u>37 071</u> 26 887
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 681</u> 27 173	<u>38 435</u> 27 173	<u>41 056</u> 38 369	<u>48 737</u> 38 369	<u>37 362</u> 27 173
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 281</u> 27 764	<u>39 035</u> 27 764	<u>41 903</u> 39 203	<u>49 584</u> 39 203	<u>37 962</u> 27 764
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 591</u> 28 069	<u>39 345</u> 28 069	<u>42 341</u> 39 634	<u>50 022</u> 39 634	<u>38 272</u> 28 069
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>29 639</u> 26 820	<u>37 783</u> 26 820	<u>40 133</u> 37 149	<u>47 253</u> 37 149	<u>36 759</u> 26 820
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091	<u>40 197</u> 37 524	<u>47 878</u> 37 524	<u>37 278</u> 27 091

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 165</u> 27 649	<u>38 918</u> 27 649	<u>40 983</u> 38 298	<u>48 664</u> 38 298	<u>37 845</u> 27 649
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 457</u> 27 938	<u>39 211</u> 27 938	<u>41 389</u> 38 697	<u>49 070</u> 38 697	<u>38 138</u> 27 938
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>38 351</u> 27 091	<u>40 197</u> 37 524	<u>47 878</u> 37 524	<u>37 278</u> 27 091
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 878</u> 27 367	<u>38 632</u> 27 367	<u>40 586</u> 37 907	<u>48 267</u> 37 907	<u>37 559</u> 27 367
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 457</u> 27 938	<u>39 211</u> 27 938	<u>41 389</u> 38 697	<u>49 070</u> 38 697	<u>38 138</u> 27 938
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 756</u> 28 232	<u>39 510</u> 28 232	<u>41 802</u> 39 104	<u>49 483</u> 39 104	<u>38 437</u> 28 232
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 756</u> 28 232	<u>39 510</u> 28 232	<u>41 802</u> 39 104	<u>49 483</u> 39 104	<u>38 437</u> 28 232
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 061</u> 28 532	<u>39 815</u> 28 532	<u>42 225</u> 39 520	<u>49 906</u> 39 520	<u>38 742</u> 28 532
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 691</u> 29 152	<u>40 445</u> 29 152	<u>43 098</u> 40 379	<u>50 779</u> 40 379	<u>39 372</u> 29 152
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 017</u> 29 473	<u>40 771</u> 29 473	<u>43 549</u> 40 823	<u>51 230</u> 40 823	<u>39 698</u> 29 473
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>31 001</u> 28 161	<u>39 145</u> 28 161	<u>41 265</u> 38 263	<u>48 385</u> 38 263	<u>38 121</u> 28 161
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 973</u> 28 445	<u>39 727</u> 28 445	<u>41 341</u> 38 650	<u>49 022</u> 38 650	<u>38 654</u> 28 445
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>31 569</u> 29 032	<u>40 323</u> 29 032	<u>42 151</u> 39 447	<u>49 832</u> 39 447	<u>39 250</u> 29 032
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>31 876</u> 29 334	<u>40 630</u> 29 334	<u>42 568</u> 39 858	<u>50 249</u> 39 858	<u>39 557</u> 29 334
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 973</u> 28 445	<u>39 727</u> 28 445	<u>41 341</u> 38 650	<u>49 022</u> 38 650	<u>38 654</u> 28 445
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>31 268</u> 28 736	<u>40 022</u> 28 736	<u>41 742</u> 39 044	<u>49 423</u> 39 044	<u>38 949</u> 28 736
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 876</u> 29 334	<u>40 630</u> 29 334	<u>42 568</u> 39 858	<u>50 249</u> 39 858	<u>39 557</u> 29 334
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>32 190</u> 29 643	<u>40 944</u> 29 643	<u>42 994</u> 40 277	<u>50 675</u> 40 277	<u>39 871</u> 29 643
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>32 190</u> 29 643	<u>40 944</u> 29 643	<u>42 994</u> 40 277	<u>50 675</u> 40 277	<u>39 871</u> 29 643
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>32 510</u> 29 958	<u>41 264</u> 29 958	<u>43 430</u> 40 706	<u>51 111</u> 40 706	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>33 172</u> 30 610	<u>41 926</u> 30 610	<u>44 329</u> 41 591	<u>52 010</u> 41 591	<u>40 853</u> 30 610

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>33 514</u> 30 946	<u>42 268</u> 30 946	<u>44 793</u> 42 048	<u>52 474</u> 42 048	<u>41 195</u> 30 946
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>17 498</u> 14 870	<u>25 642</u> 14 870	<u>26 098</u> 23 335	<u>33 218</u> 23 335	<u>24 618</u> 14 870
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 253</u> 15 614	<u>26 397</u> 15 614	<u>27 283</u> 24 501	<u>34 403</u> 24 501	<u>25 373</u> 15 614
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 046</u> 16 394	<u>27 191</u> 16 394	<u>28 777</u> 25 971	<u>35 897</u> 25 971	<u>26 167</u> 16 394
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 898</u> 16 560	<u>27 652</u> 16 560	<u>28 726</u> 26 234	<u>36 407</u> 26 234	<u>26 579</u> 16 560
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 069</u> 16 729	<u>27 823</u> 16 729	<u>28 998</u> 26 501	<u>36 679</u> 26 501	<u>26 750</u> 16 729
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 245</u> 16 902	<u>27 998</u> 16 902	<u>29 276</u> 26 775	<u>36 957</u> 26 775	<u>26 926</u> 16 902
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 606</u> 17 257	<u>28 360</u> 17 257	<u>29 848</u> 27 338	<u>37 529</u> 27 338	<u>27 287</u> 17 257

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 793</u> 17 441	<u>28 546</u> 17 441	<u>30 144</u> 27 629	<u>37 825</u> 27 629	<u>27 474</u> 17 441
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 069</u> 16 729	<u>27 823</u> 16 729	<u>28 998</u> 26 501	<u>36 679</u> 26 501	<u>26 750</u> 16 729
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 245</u> 16 902	<u>27 998</u> 16 902	<u>29 276</u> 26 775	<u>36 957</u> 26 775	<u>26 926</u> 16 902
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 423</u> 17 078	<u>28 177</u> 17 078	<u>29 559</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>27 104</u> 17 078
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 793</u> 17 441	<u>28 546</u> 17 441	<u>30 144</u> 27 629	<u>37 825</u> 27 629	<u>27 474</u> 17 441
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>19 983</u> 17 628	<u>28 737</u> 17 628	<u>30 446</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>27 664</u> 17 628
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 245</u> 16 902	<u>27 998</u> 16 902	<u>29 276</u> 26 775	<u>36 957</u> 26 775	<u>26 926</u> 16 902
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 423</u> 17 078	<u>28 177</u> 17 078	<u>29 559</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>27 104</u> 17 078
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 606</u> 17 257	<u>28 360</u> 17 257	<u>29 848</u> 27 338	<u>37 529</u> 27 338	<u>27 287</u> 17 257
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>19 983</u> 17 628	<u>28 737</u> 17 628	<u>30 446</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>27 664</u> 17 628
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 178</u> 17 820	<u>28 932</u> 17 820	<u>30 754</u> 28 230	<u>38 435</u> 28 230	<u>27 859</u> 17 820

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 423</u> 17 078	<u>28 177</u> 17 078	<u>29 559</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>27 104</u> 17 078
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 606</u> 17 257	<u>28 360</u> 17 257	<u>29 848</u> 27 338	<u>37 529</u> 27 338	<u>27 287</u> 17 257
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 793</u> 17 441	<u>28 546</u> 17 441	<u>30 144</u> 27 629	<u>37 825</u> 27 629	<u>27 474</u> 17 441
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 178</u> 17 820	<u>28 932</u> 17 820	<u>30 754</u> 28 230	<u>38 435</u> 28 230	<u>27 859</u> 17 820
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>29 131</u> 18 016	<u>31 069</u> 28 540	<u>38 750</u> 28 540	<u>28 058</u> 18 016
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 434</u> 17 761	<u>28 579</u> 17 761	<u>30 426</u> 27 595	<u>37 546</u> 27 595	<u>27 555</u> 17 761
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 300</u> 17 940	<u>29 054</u> 17 940	<u>30 392</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>27 981</u> 17 940
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 486</u> 18 123	<u>29 240</u> 18 123	<u>30 681</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 676</u> 18 310	<u>29 429</u> 18 310	<u>30 976</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 067</u> 18 695	<u>29 821</u> 18 695	<u>31 584</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>28 748</u> 18 695

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 269</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894	<u>31 898</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 486</u> 18 123	<u>29 240</u> 18 123	<u>30 681</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 676</u> 18 310	<u>29 429</u> 18 310	<u>30 976</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 869</u> 18 501	<u>29 623</u> 18 501	<u>31 277</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 269</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894	<u>31 898</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 476</u> 19 097	<u>30 230</u> 19 097	<u>32 219</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 676</u> 18 310	<u>29 429</u> 18 310	<u>30 976</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 869</u> 18 501	<u>29 623</u> 18 501	<u>31 277</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 067</u> 18 695	<u>29 821</u> 18 695	<u>31 584</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 476</u> 19 097	<u>30 230</u> 19 097	<u>32 219</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 687</u> 19 305	<u>30 440</u> 19 305	<u>32 547</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>29 368</u> 19 305

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 869</u> 18 501	<u>29 623</u> 18 501	<u>31 277</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 067</u> 18 695	<u>29 821</u> 18 695	<u>31 584</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 269</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894	<u>31 898</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 687</u> 19 305	<u>30 440</u> 19 305	<u>32 547</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>29 368</u> 19 305
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 902</u> 19 517	<u>30 656</u> 19 517	<u>32 882</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324	<u>29 583</u> 19 517
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 434</u> 17 761	<u>28 579</u> 17 761	<u>30 426</u> 27 595	<u>37 546</u> 27 595	<u>27 555</u> 17 761
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 300</u> 17 940	<u>29 054</u> 17 940	<u>30 392</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>27 981</u> 17 940
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 486</u> 18 123	<u>29 240</u> 18 123	<u>30 681</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 676</u> 18 310	<u>29 429</u> 18 310	<u>30 976</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 067</u> 18 695	<u>29 821</u> 18 695	<u>31 584</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>28 748</u> 18 695

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 269</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894	<u>31 898</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 486</u> 18 123	<u>29 240</u> 18 123	<u>30 681</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 676</u> 18 310	<u>29 429</u> 18 310	<u>30 976</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 869</u> 18 501	<u>29 623</u> 18 501	<u>31 277</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 269</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894	<u>31 898</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 476</u> 19 097	<u>30 230</u> 19 097	<u>32 219</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 676</u> 18 310	<u>29 429</u> 18 310	<u>30 976</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 869</u> 18 501	<u>29 623</u> 18 501	<u>31 277</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 067</u> 18 695	<u>29 821</u> 18 695	<u>31 584</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 476</u> 19 097	<u>30 230</u> 19 097	<u>32 219</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 687</u> 19 305	<u>30 440</u> 19 305	<u>32 547</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>29 368</u> 19 305

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 869</u> 18 501	<u>29 623</u> 18 501	<u>31 277</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 067</u> 18 695	<u>29 821</u> 18 695	<u>31 584</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 269</u> 18 894	<u>30 023</u> 18 894	<u>31 898</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 687</u> 19 305	<u>30 440</u> 19 305	<u>32 547</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>29 368</u> 19 305
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 902</u> 19 517	<u>30 656</u> 19 517	<u>32 882</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324	<u>29 583</u> 19 517
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 211</u> 20 493	<u>31 355</u> 20 493	<u>33 724</u> 30 841	<u>40 844</u> 30 841	<u>30 331</u> 20 493
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 104</u> 20 700	<u>31 858</u> 20 700	<u>33 724</u> 31 153	<u>41 405</u> 31 153	<u>30 785</u> 20 700
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 911	<u>32 072</u> 20 911	<u>34 047</u> 31 470	<u>41 728</u> 31 470	<u>30 999</u> 20 911
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 538</u> 21 127	<u>32 291</u> 21 127	<u>34 376</u> 31 795	<u>42 057</u> 31 795	<u>31 219</u> 21 127
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 989</u> 21 572	<u>32 743</u> 21 572	<u>35 056</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>31 670</u> 21 572

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 223</u> 21 801	<u>32 976</u> 21 801	<u>35 407</u> 32 810	<u>43 088</u> 32 810	<u>31 904</u> 21 801
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 319</u> 20 911	<u>32 072</u> 20 911	<u>34 047</u> 31 470	<u>41 728</u> 31 470	<u>30 999</u> 20 911
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 538</u> 21 127	<u>32 291</u> 21 127	<u>34 376</u> 31 795	<u>42 057</u> 31 795	<u>31 219</u> 21 127
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 761</u> 21 347	<u>32 515</u> 21 347	<u>34 713</u> 32 126	<u>42 394</u> 32 126	<u>31 442</u> 21 347
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 223</u> 21 801	<u>32 976</u> 21 801	<u>35 407</u> 32 810	<u>43 088</u> 32 810	<u>31 904</u> 21 801
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 461</u> 22 036	<u>33 215</u> 22 036	<u>35 766</u> 33 162	<u>43 447</u> 33 162	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 538</u> 21 127	<u>32 291</u> 21 127	<u>34 376</u> 31 795	<u>42 057</u> 31 795	<u>31 219</u> 21 127
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 761</u> 21 347	<u>32 515</u> 21 347	<u>34 713</u> 32 126	<u>42 394</u> 32 126	<u>31 442</u> 21 347
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 989</u> 21 572	<u>32 743</u> 21 572	<u>35 056</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>31 670</u> 21 572
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 461</u> 22 036	<u>33 215</u> 22 036	<u>35 766</u> 33 162	<u>43 447</u> 33 162	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 704</u> 22 275	<u>33 458</u> 22 275	<u>36 132</u> 33 523	<u>43 813</u> 33 523	<u>32 385</u> 22 275

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 761</u> 21 347	<u>32 515</u> 21 347	<u>34 713</u> 32 126	<u>42 394</u> 32 126	<u>31 442</u> 21 347
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 989</u> 21 572	<u>32 743</u> 21 572	<u>35 056</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>31 670</u> 21 572
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 223</u> 21 801	<u>32 976</u> 21 801	<u>35 407</u> 32 810	<u>43 088</u> 32 810	<u>31 904</u> 21 801
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 704</u> 22 275	<u>33 458</u> 22 275	<u>36 132</u> 33 523	<u>43 813</u> 33 523	<u>32 385</u> 22 275
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 953</u> 22 520	<u>33 707</u> 22 520	<u>36 506</u> 33 891	<u>44 187</u> 33 891	<u>32 634</u> 22 520
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 704</u> 22 275	<u>33 458</u> 22 275	<u>36 132</u> 33 523	<u>43 813</u> 33 523	<u>32 385</u> 22 275
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 953</u> 22 520	<u>33 707</u> 22 520	<u>36 506</u> 33 891	<u>44 187</u> 33 891	<u>32 634</u> 22 520
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 207</u> 22 770	<u>33 961</u> 22 770	<u>36 889</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 467</u> 23 026	<u>34 221</u> 23 026	<u>37 280</u> 34 653	<u>44 961</u> 34 653	<u>33 148</u> 23 026
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 005</u> 23 555	<u>34 759</u> 23 555	<u>38 089</u> 35 450	<u>45 770</u> 35 450	<u>33 686</u> 23 555
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>23 673</u> 20 948	<u>31 818</u> 20 948	<u>34 549</u> 31 653	<u>41 669</u> 31 653	<u>30 793</u> 20 948
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 571</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>34 557</u> 31 972	<u>42 238</u> 31 972	<u>31 252</u> 21 160
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 791</u> 21 376	<u>32 545</u> 21 376	<u>34 888</u> 32 299	<u>42 569</u> 32 299	<u>31 472</u> 21 376
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>32 997</u> 21 821	<u>35 572</u> 32 972	<u>43 253</u> 32 972	<u>31 924</u> 21 821
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>33 230</u> 22 051	<u>35 924</u> 33 319	<u>43 605</u> 33 319	<u>32 157</u> 22 051
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 571</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>34 557</u> 31 972	<u>42 238</u> 31 972	<u>31 252</u> 21 160
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 791</u> 21 376	<u>32 545</u> 21 376	<u>34 888</u> 32 299	<u>42 569</u> 32 299	<u>31 472</u> 21 376
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 015</u> 21 596	<u>32 768</u> 21 596	<u>35 226</u> 32 632	<u>42 907</u> 32 632	<u>31 696</u> 21 596
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>33 230</u> 22 051	<u>35 924</u> 33 319	<u>43 605</u> 33 319	<u>32 157</u> 22 051
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 715</u> 22 286	<u>33 469</u> 22 286	<u>36 284</u> 33 673	<u>43 965</u> 33 673	<u>32 396</u> 22 286
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 791</u> 21 376	<u>32 545</u> 21 376	<u>34 888</u> 32 299	<u>42 569</u> 32 299	<u>31 472</u> 21 376

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 015</u> 21 596	<u>32 768</u> 21 596	<u>35 226</u> 32 632	<u>42 907</u> 32 632	<u>31 696</u> 21 596
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 243</u> 21 821	<u>32 997</u> 21 821	<u>35 572</u> 32 972	<u>43 253</u> 32 972	<u>31 924</u> 21 821
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 715</u> 22 286	<u>33 469</u> 22 286	<u>36 284</u> 33 673	<u>43 965</u> 33 673	<u>32 396</u> 22 286
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 958</u> 22 525	<u>33 712</u> 22 525	<u>36 652</u> 34 035	<u>44 333</u> 34 035	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 715</u> 22 286	<u>33 469</u> 22 286	<u>36 284</u> 33 673	<u>43 965</u> 33 673	<u>32 396</u> 22 286
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 958</u> 22 525	<u>33 712</u> 22 525	<u>36 652</u> 34 035	<u>44 333</u> 34 035	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 207</u> 22 770	<u>33 961</u> 22 770	<u>37 028</u> 34 405	<u>44 709</u> 34 405	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 461</u> 23 020	<u>34 215</u> 23 020	<u>37 412</u> 34 783	<u>45 093</u> 34 783	<u>33 142</u> 23 020
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 987</u> 23 538	<u>34 741</u> 23 538	<u>38 206</u> 35 565	<u>45 887</u> 35 565	<u>33 668</u> 23 538
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 061</u> 22 315	<u>33 206</u> 22 315	<u>35 126</u> 32 221	<u>42 246</u> 32 221	<u>32 181</u> 22 315

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>33 727</u> 22 540	<u>35 140</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546	<u>32 654</u> 22 540
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 207</u> 22 770	<u>33 961</u> 22 770	<u>35 477</u> 32 878	<u>43 158</u> 32 878	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 689</u> 23 244	<u>34 443</u> 23 244	<u>36 173</u> 33 563	<u>43 854</u> 33 563	<u>33 370</u> 23 244
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 489	<u>34 691</u> 23 489	<u>36 532</u> 33 917	<u>44 213</u> 33 917	<u>33 619</u> 23 489
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>33 727</u> 22 540	<u>35 140</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546	<u>32 654</u> 22 540
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 207</u> 22 770	<u>33 961</u> 22 770	<u>35 477</u> 32 878	<u>43 158</u> 32 878	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 446</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>35 821</u> 33 217	<u>43 502</u> 33 217	<u>33 127</u> 23 005
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 489	<u>34 691</u> 23 489	<u>36 532</u> 33 917	<u>44 213</u> 33 917	<u>33 619</u> 23 489
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 192</u> 23 739	<u>34 945</u> 23 739	<u>36 899</u> 34 277	<u>44 579</u> 34 277	<u>33 872</u> 23 739
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 207</u> 22 770	<u>33 961</u> 22 770	<u>35 477</u> 32 878	<u>43 158</u> 32 878	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 446</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>35 821</u> 33 217	<u>43 502</u> 33 217	<u>33 127</u> 23 005

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 689</u> 23 244	<u>34 443</u> 23 244	<u>36 173</u> 33 563	<u>43 854</u> 33 563	<u>33 370</u> 23 244
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 192</u> 23 739	<u>34 945</u> 23 739	<u>36 899</u> 34 277	<u>44 579</u> 34 277	<u>33 872</u> 23 739
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 451</u> 23 994	<u>35 205</u> 23 994	<u>37 273</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>34 132</u> 23 994
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 192</u> 23 739	<u>34 945</u> 23 739	<u>36 899</u> 34 277	<u>44 579</u> 34 277	<u>33 872</u> 23 739
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 451</u> 23 994	<u>35 205</u> 23 994	<u>37 273</u> 34 646	<u>44 954</u> 34 646	<u>34 132</u> 23 994
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 716</u> 24 255	<u>35 470</u> 24 255	<u>37 656</u> 35 023	<u>45 337</u> 35 023	<u>34 397</u> 24 255
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 987</u> 24 522	<u>35 740</u> 24 522	<u>38 047</u> 35 407	<u>45 728</u> 35 407	<u>34 668</u> 24 522
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 546</u> 25 073	<u>36 300</u> 25 073	<u>38 855</u> 36 203	<u>46 536</u> 36 203	<u>35 227</u> 25 073
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 375</u> 24 592	<u>35 519</u> 24 592	<u>36 940</u> 34 006	<u>44 060</u> 34 006	<u>34 495</u> 24 592
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 310</u> 24 840	<u>36 064</u> 24 840	<u>36 972</u> 34 350	<u>44 653</u> 34 350	<u>34 991</u> 24 840

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 831</u> 25 352	<u>36 584</u> 25 352	<u>37 692</u> 35 058	<u>45 373</u> 35 058	<u>35 512</u> 25 352
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 099</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616	<u>38 063</u> 35 423	<u>45 744</u> 35 423	<u>35 780</u> 25 616
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 310</u> 24 840	<u>36 064</u> 24 840	<u>36 972</u> 34 350	<u>44 653</u> 34 350	<u>34 991</u> 24 840
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 568</u> 25 094	<u>36 322</u> 25 094	<u>37 328</u> 34 700	<u>45 009</u> 34 700	<u>35 249</u> 25 094
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 099</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616	<u>38 063</u> 35 423	<u>45 744</u> 35 423	<u>35 780</u> 25 616
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 373</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886	<u>38 442</u> 35 796	<u>46 122</u> 35 796	<u>36 054</u> 25 886
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 373</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886	<u>38 442</u> 35 796	<u>46 122</u> 35 796	<u>36 054</u> 25 886
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 653</u> 26 161	<u>37 406</u> 26 161	<u>38 828</u> 36 177	<u>46 509</u> 36 177	<u>36 334</u> 26 161
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 230</u> 26 730	<u>37 984</u> 26 730	<u>39 627</u> 36 963	<u>47 308</u> 36 963	<u>36 911</u> 26 730
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 529</u> 27 024	<u>38 283</u> 27 024	<u>40 040</u> 37 370	<u>47 721</u> 37 370	<u>37 210</u> 27 024
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>27 375</u> 24 592	<u>35 519</u> 24 592	<u>36 940</u> 34 006	<u>44 060</u> 34 006	<u>34 495</u> 24 592
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 837</u> 25 047	<u>35 982</u> 25 047	<u>38 322</u> 35 367	<u>45 442</u> 35 367	<u>34 958</u> 25 047
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 778</u> 25 300	<u>36 531</u> 25 300	<u>38 368</u> 35 724	<u>46 049</u> 35 724	<u>35 459</u> 25 300
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 308</u> 25 822	<u>37 061</u> 25 822	<u>39 116</u> 36 460	<u>46 797</u> 36 460	<u>35 989</u> 25 822
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 581</u> 26 091	<u>37 335</u> 26 091	<u>39 502</u> 36 840	<u>47 183</u> 36 840	<u>36 262</u> 26 091
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 778</u> 25 300	<u>36 531</u> 25 300	<u>38 368</u> 35 724	<u>46 049</u> 35 724	<u>35 459</u> 25 300
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 040</u> 25 558	<u>36 794</u> 25 558	<u>38 738</u> 36 088	<u>46 419</u> 36 088	<u>35 721</u> 25 558
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 581</u> 26 091	<u>37 335</u> 26 091	<u>39 502</u> 36 840	<u>47 183</u> 36 840	<u>36 262</u> 26 091
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 860</u> 26 365	<u>37 614</u> 26 365	<u>39 896</u> 37 228	<u>47 577</u> 37 228	<u>36 541</u> 26 365
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 860</u> 26 365	<u>37 614</u> 26 365	<u>39 896</u> 37 228	<u>47 577</u> 37 228	<u>36 541</u> 26 365

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 145</u> 26 646	<u>37 899</u> 26 646	<u>40 299</u> 37 624	<u>47 980</u> 37 624	<u>36 826</u> 26 646
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 733</u> 27 225	<u>38 487</u> 27 225	<u>41 130</u> 38 442	<u>48 811</u> 38 442	<u>37 414</u> 27 225
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 037</u> 27 524	<u>38 791</u> 27 524	<u>41 559</u> 38 864	<u>49 240</u> 38 864	<u>37 718</u> 27 524
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 601</u> 25 798	<u>36 745</u> 25 798	<u>39 400</u> 36 428	<u>46 520</u> 36 428	<u>35 721</u> 25 798
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 548</u> 26 059	<u>37 302</u> 26 059	<u>39 457</u> 36 796	<u>47 138</u> 36 796	<u>36 229</u> 26 059
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 094</u> 26 596	<u>37 848</u> 26 596	<u>40 228</u> 37 554	<u>47 909</u> 37 554	<u>36 775</u> 26 596
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 376</u> 26 873	<u>38 130</u> 26 873	<u>40 625</u> 37 945	<u>48 306</u> 37 945	<u>37 057</u> 26 873
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 548</u> 26 059	<u>37 302</u> 26 059	<u>39 457</u> 36 796	<u>47 138</u> 36 796	<u>36 229</u> 26 059
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 819</u> 26 325	<u>37 572</u> 26 325	<u>39 838</u> 37 171	<u>47 519</u> 37 171	<u>36 500</u> 26 325
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 376</u> 26 873	<u>38 130</u> 26 873	<u>40 625</u> 37 945	<u>48 306</u> 37 945	<u>37 057</u> 26 873

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 663</u> 27 156	<u>38 417</u> 27 156	<u>41 031</u> 38 345	<u>48 712</u> 38 345	<u>37 344</u> 27 156
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 663</u> 27 156	<u>38 417</u> 27 156	<u>41 031</u> 38 345	<u>48 712</u> 38 345	<u>37 344</u> 27 156
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 957</u> 27 445	<u>38 711</u> 27 445	<u>41 445</u> 38 753	<u>49 126</u> 38 753	<u>37 638</u> 27 445
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 563</u> 28 042	<u>39 317</u> 28 042	<u>42 301</u> 39 595	<u>49 982</u> 39 595	<u>38 244</u> 28 042
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>30 876</u> 28 350	<u>39 630</u> 28 350	<u>42 743</u> 40 030	<u>50 424</u> 40 030	<u>38 557</u> 28 350
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 912</u> 27 089	<u>38 056</u> 27 089	<u>40 510</u> 37 520	<u>47 631</u> 37 520	<u>37 032</u> 27 089
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 873</u> 27 362	<u>38 627</u> 27 362	<u>40 578</u> 37 899	<u>48 259</u> 37 899	<u>37 554</u> 27 362
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 446</u> 27 927	<u>39 200</u> 27 927	<u>41 372</u> 38 681	<u>49 053</u> 38 681	<u>38 127</u> 27 927
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 742</u> 28 217	<u>39 495</u> 28 217	<u>41 782</u> 39 084	<u>49 463</u> 39 084	<u>38 423</u> 28 217
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 873</u> 27 362	<u>38 627</u> 27 362	<u>40 578</u> 37 899	<u>48 259</u> 37 899	<u>37 554</u> 27 362

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 156</u> 27 642	<u>38 910</u> 27 642	<u>40 971</u> 38 286	<u>48 652</u> 38 286	<u>37 837</u> 27 642
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 742</u> 28 217	<u>39 495</u> 28 217	<u>41 782</u> 39 084	<u>49 463</u> 39 084	<u>38 423</u> 28 217
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 043</u> 28 514	<u>39 797</u> 28 514	<u>42 200</u> 39 495	<u>49 881</u> 39 495	<u>38 724</u> 28 514
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 043</u> 28 514	<u>39 797</u> 28 514	<u>42 200</u> 39 495	<u>49 881</u> 39 495	<u>38 724</u> 28 514
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 352</u> 28 818	<u>40 105</u> 28 818	<u>42 627</u> 39 915	<u>50 308</u> 39 915	<u>39 032</u> 28 818
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 988</u> 29 444	<u>40 742</u> 29 444	<u>43 508</u> 40 783	<u>51 189</u> 40 783	<u>39 669</u> 29 444
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 317</u> 29 768	<u>41 071</u> 29 768	<u>43 964</u> 41 231	<u>51 645</u> 41 231	<u>39 998</u> 29 768
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>31 288</u> 28 443	<u>39 432</u> 28 443	<u>41 654</u> 38 646	<u>48 774</u> 38 646	<u>38 408</u> 28 443
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 731	<u>40 017</u> 28 731	<u>41 734</u> 39 036	<u>49 415</u> 39 036	<u>38 944</u> 28 731
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 865</u> 29 323	<u>40 619</u> 29 323	<u>42 551</u> 39 841	<u>50 232</u> 39 841	<u>39 546</u> 29 323

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>32 175</u> 29 628	<u>40 929</u> 29 628	<u>42 973</u> 40 256	<u>50 654</u> 40 256	<u>39 856</u> 29 628
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 731	<u>40 017</u> 28 731	<u>41 734</u> 39 036	<u>49 415</u> 39 036	<u>38 944</u> 28 731
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 561</u> 29 024	<u>40 315</u> 29 024	<u>42 138</u> 39 435	<u>49 819</u> 39 435	<u>39 242</u> 29 024
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>32 175</u> 29 628	<u>40 929</u> 29 628	<u>42 973</u> 40 256	<u>50 654</u> 40 256	<u>39 856</u> 29 628
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 492</u> 29 940	<u>41 246</u> 29 940	<u>43 404</u> 40 680	<u>51 085</u> 40 680	<u>40 173</u> 29 940
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>32 492</u> 29 940	<u>41 246</u> 29 940	<u>43 404</u> 40 680	<u>51 085</u> 40 680	<u>40 173</u> 29 940
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 816</u> 30 259	<u>41 569</u> 30 259	<u>43 843</u> 41 113	<u>51 524</u> 41 113	<u>40 496</u> 30 259
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>33 484</u> 30 917	<u>42 238</u> 30 917	<u>44 751</u> 42 007	<u>52 432</u> 42 007	<u>41 165</u> 30 917
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 829</u> 31 256	<u>42 583</u> 31 256	<u>45 220</u> 42 468	<u>52 901</u> 42 468	<u>41 510</u> 31 256

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 471</u> 14 723	<u>20 094</u> 14 723	<u>24 468</u> 14 723	<u>24 468</u> 14 723
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 219</u> 15 459	<u>20 842</u> 15 459	<u>25 216</u> 15 459	<u>25 216</u> 15 459
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 005</u> 16 232	<u>21 627</u> 16 232	<u>26 002</u> 16 232	<u>26 002</u> 16 232
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 364</u> 16 396	<u>21 925</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 534</u> 16 563	<u>22 095</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 707</u> 16 734	<u>22 269</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 065</u> 17 086	<u>22 627</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 250</u> 17 268	<u>22 811</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 534</u> 16 563	<u>22 095</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 707</u> 16 734	<u>22 269</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 884</u> 16 908	<u>22 446</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 250</u> 17 268	<u>22 811</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 439</u> 17 454	<u>23 000</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 707</u> 16 734	<u>22 269</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 884</u> 16 908	<u>22 446</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 065</u> 17 086	<u>22 627</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 439</u> 17 454	<u>23 000</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 631</u> 17 644	<u>23 193</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 884</u> 16 908	<u>22 446</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 065</u> 17 086	<u>22 627</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 250</u> 17 268	<u>22 811</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 631</u> 17 644	<u>23 193</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 828</u> 17 838	<u>23 390</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838
212-101-0400	10 7473-2010	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 379</u> 17 585	<u>23 001</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 752</u> 17 762	<u>23 314</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 339</u> 19 324	<u>24 900</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 379</u> 17 585	<u>23 001</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 752</u> 17 762	<u>23 314</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 936</u> 17 944	<u>23 498</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944	<u>27 984</u> 17 944
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 124</u> 18 129	<u>23 686</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129	<u>28 172</u> 18 129
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 916</u> 18 908	<u>24 478</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908	<u>28 965</u> 18 908
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 316</u> 18 318	<u>23 878</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318	<u>28 364</u> 18 318

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 510	<u>24 073</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510	<u>28 560</u> 18 510
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 712</u> 18 707	<u>24 274</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707	<u>28 760</u> 18 707
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 125</u> 19 114	<u>24 687</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114	<u>29 173</u> 19 114
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 339</u> 19 324	<u>24 900</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 128</u> 20 290	<u>25 750</u> 20 290	<u>30 125</u> 20 290	<u>30 125</u> 20 290
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 528</u> 20 495	<u>26 090</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 741</u> 20 704	<u>26 302</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 958</u> 20 918	<u>26 519</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 405</u> 21 358	<u>26 967</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 636</u> 21 585	<u>27 198</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 741</u> 20 704	<u>26 302</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 958</u> 20 918	<u>26 519</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 179</u> 21 136	<u>26 741</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 636</u> 21 585	<u>27 198</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 872</u> 21 817	<u>27 433</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 958</u> 20 918	<u>26 519</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 179</u> 21 136	<u>26 741</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 405</u> 21 358	<u>26 967</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 872</u> 21 817	<u>27 433</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 113</u> 22 055	<u>27 674</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 179</u> 21 136	<u>26 741</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 405</u> 21 358	<u>26 967</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 636</u> 21 585	<u>27 198</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 113</u> 22 055	<u>27 674</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 359</u> 22 297	<u>27 921</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 113</u> 22 055	<u>27 674</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 359</u> 22 297	<u>27 921</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 868</u> 22 798	<u>28 430</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 401</u> 23 322	<u>28 962</u> 23 322	<u>33 449</u> 23 322	<u>33 449</u> 23 322
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 586</u> 20 741	<u>26 208</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 991</u> 20 951	<u>26 553</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 208</u> 21 164	<u>26 770</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 656</u> 21 605	<u>27 218</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 887</u> 21 833	<u>27 449</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 991</u> 20 951	<u>26 553</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 208</u> 21 164	<u>26 770</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 430</u> 21 383	<u>26 992</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 887</u> 21 833	<u>27 449</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 065	<u>27 685</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 208</u> 21 164	<u>26 770</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 430</u> 21 383	<u>26 992</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 656</u> 21 605	<u>27 218</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 065	<u>27 685</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 364</u> 22 302	<u>27 926</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 065	<u>27 685</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 364</u> 22 302	<u>27 926</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 862</u> 22 792	<u>28 424</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 383</u> 23 305	<u>28 944</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305
212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 960</u> 22 094	<u>27 583</u> 22 094	<u>31 957</u> 22 094	<u>31 957</u> 22 094
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 379</u> 22 317	<u>27 941</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 088</u> 23 014	<u>28 650</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 334</u> 23 257	<u>28 896</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 379</u> 22 317	<u>27 941</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317	<u>32 428</u> 22 317
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 847</u> 22 777	<u>28 408</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 334</u> 23 257	<u>28 896</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257	<u>33 382</u> 23 257
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 504	<u>29 147</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 611</u> 22 545	<u>28 172</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 847</u> 22 777	<u>28 408</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 088</u> 23 014	<u>28 650</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014	<u>33 136</u> 23 014

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 504	<u>29 147</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 842</u> 23 757	<u>29 404</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 504	<u>29 147</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 842</u> 23 757	<u>29 404</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757	<u>33 890</u> 23 757
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 105</u> 24 015	<u>29 666</u> 24 015	<u>34 153</u> 24 015	<u>34 153</u> 24 015
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 373</u> 24 279	<u>29 934</u> 24 279	<u>34 421</u> 24 279	<u>34 421</u> 24 279
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 927</u> 24 824	<u>30 489</u> 24 824	<u>34 975</u> 24 824	<u>34 975</u> 24 824
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 251</u> 24 348	<u>29 873</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 693</u> 24 594	<u>30 255</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 208</u> 25 101	<u>30 770</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 474</u> 25 363	<u>31 035</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 693</u> 24 594	<u>30 255</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 948</u> 24 845	<u>30 510</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 474</u> 25 363	<u>31 035</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 745</u> 25 630	<u>31 307</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 745</u> 25 630	<u>31 307</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 022</u> 25 902	<u>31 584</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 594</u> 26 465	<u>32 156</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 890</u> 26 756	<u>32 451</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 251</u> 24 348	<u>29 873</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 693</u> 24 594	<u>30 255</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 208</u> 25 101	<u>30 770</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 474</u> 25 363	<u>31 035</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 693</u> 24 594	<u>30 255</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 948</u> 24 845	<u>30 510</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 474</u> 25 363	<u>31 035</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 745</u> 25 630	<u>31 307</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 745</u> 25 630	<u>31 307</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 022</u> 25 902	<u>31 584</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 594</u> 26 465	<u>32 156</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 890</u> 26 756	<u>32 451</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756

212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 709</u> 24 799	<u>30 331</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 156</u> 25 050	<u>30 717</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 680</u> 25 566	<u>31 242</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 951</u> 25 832	<u>31 513</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 156</u> 25 050	<u>30 717</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 415</u> 25 305	<u>30 977</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 951</u> 25 832	<u>31 513</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 227</u> 26 104	<u>31 789</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 227</u> 26 104	<u>31 789</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 509</u> 26 382	<u>32 071</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 092</u> 26 956	<u>32 654</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 393</u> 27 252	<u>32 955</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 464</u> 25 543	<u>31 087</u> 25 543	<u>35 462</u> 25 543	<u>35 462</u> 25 543
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 919</u> 25 801	<u>31 481</u> 25 801	<u>35 968</u> 25 801	<u>35 968</u> 25 801
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 460</u> 26 333	<u>32 021</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 738</u> 26 607	<u>32 300</u> 26 607	<u>36 787</u> 26 607	<u>36 787</u> 26 607
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 919</u> 25 801	<u>31 481</u> 25 801	<u>35 968</u> 25 801	<u>35 968</u> 25 801
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 187</u> 26 064	<u>31 748</u> 26 064	<u>36 235</u> 26 064	<u>36 235</u> 26 064
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 738</u> 26 607	<u>32 300</u> 26 607	<u>36 787</u> 26 607	<u>36 787</u> 26 607
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 023</u> 26 887	<u>32 585</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 023</u> 26 887	<u>32 585</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887	<u>37 071</u> 26 887
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 314</u> 27 173	<u>32 875</u> 27 173	<u>37 362</u> 27 173	<u>37 362</u> 27 173
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 764	<u>33 475</u> 27 764	<u>37 962</u> 27 764	<u>37 962</u> 27 764
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 224</u> 28 069	<u>33 785</u> 28 069	<u>38 272</u> 28 069	<u>38 272</u> 28 069
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 762</u> 26 820	<u>32 384</u> 26 820	<u>36 759</u> 26 820	<u>36 759</u> 26 820
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 230</u> 27 091	<u>32 791</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 797</u> 27 649	<u>33 359</u> 27 649	<u>37 845</u> 27 649	<u>37 845</u> 27 649
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 27 938	<u>33 651</u> 27 938	<u>38 138</u> 27 938	<u>38 138</u> 27 938
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 230</u> 27 091	<u>32 791</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 511</u> 27 367	<u>33 072</u> 27 367	<u>37 559</u> 27 367	<u>37 559</u> 27 367

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 090</u> 27 938	<u>33 651</u> 27 938	<u>38 138</u> 27 938	<u>38 138</u> 27 938
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 28 232	<u>33 950</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 389</u> 28 232	<u>33 950</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232	<u>38 437</u> 28 232
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 694</u> 28 532	<u>34 255</u> 28 532	<u>38 742</u> 28 532	<u>38 742</u> 28 532
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 324</u> 29 152	<u>34 886</u> 29 152	<u>39 372</u> 29 152	<u>39 372</u> 29 152
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 649</u> 29 473	<u>35 211</u> 29 473	<u>39 698</u> 29 473	<u>39 698</u> 29 473
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 124</u> 28 161	<u>33 747</u> 28 161	<u>38 121</u> 28 161	<u>38 121</u> 28 161
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 606</u> 28 445	<u>34 167</u> 28 445	<u>38 654</u> 28 445	<u>38 654</u> 28 445
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 202</u> 29 032	<u>34 763</u> 29 032	<u>39 250</u> 29 032	<u>39 250</u> 29 032
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 509</u> 29 334	<u>35 071</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 606</u> 28 445	<u>34 167</u> 28 445	<u>38 654</u> 28 445	<u>38 654</u> 28 445
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 901</u> 28 736	<u>34 462</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 509</u> 29 334	<u>35 071</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 823</u> 29 643	<u>35 384</u> 29 643	<u>39 871</u> 29 643	<u>39 871</u> 29 643
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 823</u> 29 643	<u>35 384</u> 29 643	<u>39 871</u> 29 643	<u>39 871</u> 29 643
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 143</u> 29 958	<u>35 705</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 805</u> 30 610	<u>36 366</u> 30 610	<u>40 853</u> 30 610	<u>40 853</u> 30 610
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 147</u> 30 946	<u>36 708</u> 30 946	<u>41 195</u> 30 946	<u>41 195</u> 30 946
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 621</u> 14 870	<u>20 243</u> 14 870	<u>24 618</u> 14 870	<u>24 618</u> 14 870
212-101-1600	5, 7473-2010	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 376</u> 15 614	<u>20 999</u> 15 614	<u>25 373</u> 15 614	<u>25 373</u> 15 614
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 169</u> 16 394	<u>21 792</u> 16 394	<u>26 167</u> 16 394	<u>26 167</u> 16 394
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 530</u> 16 560	<u>22 092</u> 16 560	<u>26 579</u> 16 560	<u>26 579</u> 16 560
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 702</u> 16 729	<u>22 264</u> 16 729	<u>26 750</u> 16 729	<u>26 750</u> 16 729
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 877</u> 16 902	<u>22 439</u> 16 902	<u>26 926</u> 16 902	<u>26 926</u> 16 902
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 239</u> 17 257	<u>22 800</u> 17 257	<u>27 287</u> 17 257	<u>27 287</u> 17 257
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 425</u> 17 441	<u>22 987</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 702</u> 16 729	<u>22 264</u> 16 729	<u>26 750</u> 16 729	<u>26 750</u> 16 729
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 877</u> 16 902	<u>22 439</u> 16 902	<u>26 926</u> 16 902	<u>26 926</u> 16 902
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 056</u> 17 078	<u>22 618</u> 17 078	<u>27 104</u> 17 078	<u>27 104</u> 17 078

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 425</u> 17 441	<u>22 987</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 616</u> 17 628	<u>23 177</u> 17 628	<u>27 664</u> 17 628	<u>27 664</u> 17 628
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 877</u> 16 902	<u>22 439</u> 16 902	<u>26 926</u> 16 902	<u>26 926</u> 16 902
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 056</u> 17 078	<u>22 618</u> 17 078	<u>27 104</u> 17 078	<u>27 104</u> 17 078
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 239</u> 17 257	<u>22 800</u> 17 257	<u>27 287</u> 17 257	<u>27 287</u> 17 257
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 616</u> 17 628	<u>23 177</u> 17 628	<u>27 664</u> 17 628	<u>27 664</u> 17 628
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 811</u> 17 820	<u>23 372</u> 17 820	<u>27 859</u> 17 820	<u>27 859</u> 17 820
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 056</u> 17 078	<u>22 618</u> 17 078	<u>27 104</u> 17 078	<u>27 104</u> 17 078
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 239</u> 17 257	<u>22 800</u> 17 257	<u>27 287</u> 17 257	<u>27 287</u> 17 257
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 425</u> 17 441	<u>22 987</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441	<u>27 474</u> 17 441
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 811</u> 17 820	<u>23 372</u> 17 820	<u>27 859</u> 17 820	<u>27 859</u> 17 820

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 009</u> 18 016	<u>23 571</u> 18 016	<u>28 058</u> 18 016	<u>28 058</u> 18 016
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 558</u> 17 761	<u>23 180</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 932</u> 17 940	<u>23 494</u> 17 940	<u>27 981</u> 17 940	<u>27 981</u> 17 940
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 118</u> 18 123	<u>23 680</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 308</u> 18 310	<u>23 870</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 18 695	<u>24 262</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 118</u> 18 123	<u>23 680</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 308</u> 18 310	<u>23 870</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 502</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 108</u> 19 097	<u>24 670</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 308</u> 18 310	<u>23 870</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 700</u> 18 695	<u>24 262</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 108</u> 19 097	<u>24 670</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 319</u> 19 305	<u>24 881</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 502</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 700</u> 18 695	<u>24 262</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 319</u> 19 305	<u>24 881</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 535</u> 19 517	<u>25 096</u> 19 517	<u>29 583</u> 19 517	<u>29 583</u> 19 517
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 558</u> 17 761	<u>23 180</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 932</u> 17 940	<u>23 494</u> 17 940	<u>27 981</u> 17 940	<u>27 981</u> 17 940
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 118</u> 18 123	<u>23 680</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 308</u> 18 310	<u>23 870</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 18 695	<u>24 262</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 118</u> 18 123	<u>23 680</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123	<u>28 167</u> 18 123
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 308</u> 18 310	<u>23 870</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 502</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 108</u> 19 097	<u>24 670</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 308</u> 18 310	<u>23 870</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310	<u>28 357</u> 18 310
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 700</u> 18 695	<u>24 262</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 108</u> 19 097	<u>24 670</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097	<u>29 157</u> 19 097
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 319</u> 19 305	<u>24 881</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 502</u> 18 501	<u>24 064</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501	<u>28 550</u> 18 501
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 700</u> 18 695	<u>24 262</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695	<u>28 748</u> 18 695
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 902</u> 18 894	<u>24 464</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894	<u>28 950</u> 18 894
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 319</u> 19 305	<u>24 881</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305	<u>29 368</u> 19 305

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 535</u> 19 517	<u>25 096</u> 19 517	<u>29 583</u> 19 517	<u>29 583</u> 19 517
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 334</u> 20 493	<u>25 956</u> 20 493	<u>30 331</u> 20 493	<u>30 331</u> 20 493
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 737</u> 20 700	<u>26 298</u> 20 700	<u>30 785</u> 20 700	<u>30 785</u> 20 700
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 951</u> 20 911	<u>26 513</u> 20 911	<u>30 999</u> 20 911	<u>30 999</u> 20 911
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 170</u> 21 127	<u>26 732</u> 21 127	<u>31 219</u> 21 127	<u>31 219</u> 21 127
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 622</u> 21 572	<u>27 184</u> 21 572	<u>31 670</u> 21 572	<u>31 670</u> 21 572
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 855</u> 21 801	<u>27 417</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 951</u> 20 911	<u>26 513</u> 20 911	<u>30 999</u> 20 911	<u>30 999</u> 20 911
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 170</u> 21 127	<u>26 732</u> 21 127	<u>31 219</u> 21 127	<u>31 219</u> 21 127
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 394</u> 21 347	<u>26 955</u> 21 347	<u>31 442</u> 21 347	<u>31 442</u> 21 347

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 855</u> 21 801	<u>27 417</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 093</u> 22 036	<u>27 655</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 170</u> 21 127	<u>26 732</u> 21 127	<u>31 219</u> 21 127	<u>31 219</u> 21 127
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 394</u> 21 347	<u>26 955</u> 21 347	<u>31 442</u> 21 347	<u>31 442</u> 21 347
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 622</u> 21 572	<u>27 184</u> 21 572	<u>31 670</u> 21 572	<u>31 670</u> 21 572
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 093</u> 22 036	<u>27 655</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 337</u> 22 275	<u>27 898</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 394</u> 21 347	<u>26 955</u> 21 347	<u>31 442</u> 21 347	<u>31 442</u> 21 347
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 622</u> 21 572	<u>27 184</u> 21 572	<u>31 670</u> 21 572	<u>31 670</u> 21 572
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 855</u> 21 801	<u>27 417</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 337</u> 22 275	<u>27 898</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 586</u> 22 520	<u>28 147</u> 22 520	<u>32 634</u> 22 520	<u>32 634</u> 22 520
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 337</u> 22 275	<u>27 898</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 586</u> 22 520	<u>28 147</u> 22 520	<u>32 634</u> 22 520	<u>32 634</u> 22 520
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 840</u> 22 770	<u>28 401</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 100</u> 23 026	<u>28 661</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 637</u> 23 555	<u>29 199</u> 23 555	<u>33 686</u> 23 555	<u>33 686</u> 23 555
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 796</u> 20 948	<u>26 419</u> 20 948	<u>30 793</u> 20 948	<u>30 793</u> 20 948
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 204</u> 21 160	<u>26 766</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 423</u> 21 376	<u>26 985</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 876</u> 21 821	<u>27 437</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 109</u> 22 051	<u>27 671</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 204</u> 21 160	<u>26 766</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 423</u> 21 376	<u>26 985</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 647</u> 21 596	<u>27 209</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 109</u> 22 051	<u>27 671</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 348</u> 22 286	<u>27 909</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 423</u> 21 376	<u>26 985</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 647</u> 21 596	<u>27 209</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 876</u> 21 821	<u>27 437</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 348</u> 22 286	<u>27 909</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 591</u> 22 525	<u>28 153</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 348</u> 22 286	<u>27 909</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 591</u> 22 525	<u>28 153</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 840</u> 22 770	<u>28 401</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 094</u> 23 020	<u>28 656</u> 23 020	<u>33 142</u> 23 020	<u>33 142</u> 23 020
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 620</u> 23 538	<u>29 181</u> 23 538	<u>33 668</u> 23 538	<u>33 668</u> 23 538
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 184</u> 22 315	<u>27 807</u> 22 315	<u>32 181</u> 22 315	<u>32 181</u> 22 315
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 606</u> 22 540	<u>28 168</u> 22 540	<u>32 654</u> 22 540	<u>32 654</u> 22 540
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 840</u> 22 770	<u>28 401</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 322</u> 23 244	<u>28 883</u> 23 244	<u>33 370</u> 23 244	<u>33 370</u> 23 244
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 570</u> 23 489	<u>29 132</u> 23 489	<u>33 619</u> 23 489	<u>33 619</u> 23 489

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 606</u> 22 540	<u>28 168</u> 22 540	<u>32 654</u> 22 540	<u>32 654</u> 22 540
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 840</u> 22 770	<u>28 401</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 078</u> 23 005	<u>28 640</u> 23 005	<u>33 127</u> 23 005	<u>33 127</u> 23 005
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 570</u> 23 489	<u>29 132</u> 23 489	<u>33 619</u> 23 489	<u>33 619</u> 23 489
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 824</u> 23 739	<u>29 386</u> 23 739	<u>33 872</u> 23 739	<u>33 872</u> 23 739
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 840</u> 22 770	<u>28 401</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 078</u> 23 005	<u>28 640</u> 23 005	<u>33 127</u> 23 005	<u>33 127</u> 23 005
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 322</u> 23 244	<u>28 883</u> 23 244	<u>33 370</u> 23 244	<u>33 370</u> 23 244
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 824</u> 23 739	<u>29 386</u> 23 739	<u>33 872</u> 23 739	<u>33 872</u> 23 739
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 084</u> 23 994	<u>29 645</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 824</u> 23 739	<u>29 386</u> 23 739	<u>33 872</u> 23 739	<u>33 872</u> 23 739

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 084</u> 23 994	<u>29 645</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 349</u> 24 255	<u>29 910</u> 24 255	<u>34 397</u> 24 255	<u>34 397</u> 24 255
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 619</u> 24 522	<u>30 181</u> 24 522	<u>34 668</u> 24 522	<u>34 668</u> 24 522
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 179</u> 25 073	<u>30 741</u> 25 073	<u>35 227</u> 25 073	<u>35 227</u> 25 073
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 498</u> 24 592	<u>30 120</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 943</u> 24 840	<u>30 504</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 463</u> 25 352	<u>31 025</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 732</u> 25 616	<u>31 293</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 943</u> 24 840	<u>30 504</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 200</u> 25 094	<u>30 762</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 732</u> 25 616	<u>31 293</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 006</u> 25 886	<u>31 567</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 006</u> 25 886	<u>31 567</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 285</u> 26 161	<u>31 847</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 863</u> 26 730	<u>32 425</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 162</u> 27 024	<u>32 723</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 498</u> 24 592	<u>30 120</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 961</u> 25 047	<u>30 583</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 410</u> 25 300	<u>30 972</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 940</u> 25 822	<u>31 502</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 214</u> 26 091	<u>31 775</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 410</u> 25 300	<u>30 972</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 673</u> 25 558	<u>31 234</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 214</u> 26 091	<u>31 775</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 493</u> 26 365	<u>32 054</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 493</u> 26 365	<u>32 054</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 778</u> 26 646	<u>32 339</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 366</u> 27 225	<u>32 928</u> 27 225	<u>37 414</u> 27 225	<u>37 414</u> 27 225
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 670</u> 27 524	<u>33 232</u> 27 524	<u>37 718</u> 27 524	<u>37 718</u> 27 524
212-101-2600	35, 7473-2010	3						

212-101-2601		3	1	2400	<u>33 724</u> 25 798	<u>31 346</u> 25 798	<u>35 721</u> 25 798	<u>35 721</u> 25 798
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 181</u> 26 059	<u>31 743</u> 26 059	<u>36 229</u> 26 059	<u>36 229</u> 26 059
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 727</u> 26 596	<u>32 289</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 009</u> 26 873	<u>32 570</u> 26 873	<u>37 057</u> 26 873	<u>37 057</u> 26 873
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 181</u> 26 059	<u>31 743</u> 26 059	<u>36 229</u> 26 059	<u>36 229</u> 26 059
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 451</u> 26 325	<u>32 013</u> 26 325	<u>36 500</u> 26 325	<u>36 500</u> 26 325
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 009</u> 26 873	<u>32 570</u> 26 873	<u>37 057</u> 26 873	<u>37 057</u> 26 873
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 296</u> 27 156	<u>32 858</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 296</u> 27 156	<u>32 858</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156	<u>37 344</u> 27 156
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 589</u> 27 445	<u>33 151</u> 27 445	<u>37 638</u> 27 445	<u>37 638</u> 27 445
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 196</u> 28 042	<u>33 757</u> 28 042	<u>38 244</u> 28 042	<u>38 244</u> 28 042

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 509</u> 28 350	<u>34 070</u> 28 350	<u>38 557</u> 28 350	<u>38 557</u> 28 350
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 035</u> 27 089	<u>32 657</u> 27 089	<u>37 032</u> 27 089	<u>37 032</u> 27 089
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 506</u> 27 362	<u>33 067</u> 27 362	<u>37 554</u> 27 362	<u>37 554</u> 27 362
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 079</u> 27 927	<u>33 640</u> 27 927	<u>38 127</u> 27 927	<u>38 127</u> 27 927
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>36 374</u> 28 217	<u>33 936</u> 28 217	<u>38 423</u> 28 217	<u>38 423</u> 28 217
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 506</u> 27 362	<u>33 067</u> 27 362	<u>37 554</u> 27 362	<u>37 554</u> 27 362
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 789</u> 27 642	<u>33 351</u> 27 642	<u>37 837</u> 27 642	<u>37 837</u> 27 642
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>36 374</u> 28 217	<u>33 936</u> 28 217	<u>38 423</u> 28 217	<u>38 423</u> 28 217
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 676</u> 28 514	<u>34 238</u> 28 514	<u>38 724</u> 28 514	<u>38 724</u> 28 514
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 676</u> 28 514	<u>34 238</u> 28 514	<u>38 724</u> 28 514	<u>38 724</u> 28 514

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 984</u> 28 818	<u>34 546</u> 28 818	<u>39 032</u> 28 818	<u>39 032</u> 28 818
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 621</u> 29 444	<u>35 182</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 949</u> 29 768	<u>35 511</u> 29 768	<u>39 998</u> 29 768	<u>39 998</u> 29 768
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 411</u> 28 443	<u>34 034</u> 28 443	<u>38 408</u> 28 443	<u>38 408</u> 28 443
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 896</u> 28 731	<u>34 457</u> 28 731	<u>38 944</u> 28 731	<u>38 944</u> 28 731
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 497</u> 29 323	<u>35 059</u> 29 323	<u>39 546</u> 29 323	<u>39 546</u> 29 323
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 808</u> 29 628	<u>35 369</u> 29 628	<u>39 856</u> 29 628	<u>39 856</u> 29 628
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 896</u> 28 731	<u>34 457</u> 28 731	<u>38 944</u> 28 731	<u>38 944</u> 28 731
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 193</u> 29 024	<u>34 755</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 808</u> 29 628	<u>35 369</u> 29 628	<u>39 856</u> 29 628	<u>39 856</u> 29 628

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 125</u> 29 940	<u>35 686</u> 29 940	<u>40 173</u> 29 940	<u>40 173</u> 29 940
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 125</u> 29 940	<u>35 686</u> 29 940	<u>40 173</u> 29 940	<u>40 173</u> 29 940
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 448</u> 30 259	<u>36 010</u> 30 259	<u>40 496</u> 30 259	<u>40 496</u> 30 259
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 117</u> 30 917	<u>36 678</u> 30 917	<u>41 165</u> 30 917	<u>41 165</u> 30 917
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 462</u> 31 256	<u>37 023</u> 31 256	<u>41 510</u> 31 256	<u>41 510</u> 31 256

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>17 348</u> 14 723	<u>25 492</u> 14 723	<u>25 863</u> 23 104	<u>32 983</u> 23 104	<u>24 468</u> 14 723
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>18 096</u> 15 459	<u>26 240</u> 15 459	<u>27 037</u> 24 259	<u>34 157</u> 24 259	<u>25 216</u> 15 459
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 881</u> 16 232	<u>27 026</u> 16 232	<u>28 515</u> 25 714	<u>35 635</u> 25 714	<u>26 002</u> 16 232
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>20 256</u> 17 585	<u>28 400</u> 17 585	<u>30 148</u> 27 321	<u>37 268</u> 27 321	<u>27 376</u> 17 585
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>20 256</u> 17 585	<u>28 400</u> 17 585	<u>30 148</u> 27 321	<u>37 268</u> 27 321	<u>27 376</u> 17 585
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 004</u> 20 290	<u>31 149</u> 20 290	<u>33 414</u> 30 536	<u>40 534</u> 30 536	<u>30 125</u> 20 290
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 741	<u>31 607</u> 20 741	<u>34 230</u> 31 339	<u>41 350</u> 31 339	<u>30 583</u> 20 741
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 837</u> 22 094	<u>32 981</u> 22 094	<u>34 802</u> 31 902	<u>41 922</u> 31 902	<u>31 957</u> 22 094
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>36 598</u> 33 670	<u>43 718</u> 33 670	<u>34 248</u> 24 348
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348	<u>36 598</u> 33 670	<u>43 718</u> 33 670	<u>34 248</u> 24 348

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 586</u> 24 799	<u>35 730</u> 24 799	<u>37 966</u> 35 016	<u>45 086</u> 35 016	<u>34 706</u> 24 799
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 498</u> 14 870	<u>25 642</u> 14 870	<u>26 098</u> 23 335	<u>33 218</u> 23 335	<u>24 618</u> 14 870
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 253</u> 15 614	<u>26 397</u> 15 614	<u>27 283</u> 24 501	<u>34 403</u> 24 501	<u>25 373</u> 15 614
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>19 046</u> 16 394	<u>27 191</u> 16 394	<u>28 777</u> 25 971	<u>35 897</u> 25 971	<u>26 167</u> 16 394
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 434</u> 17 761	<u>28 579</u> 17 761	<u>30 426</u> 27 595	<u>37 546</u> 27 595	<u>27 555</u> 17 761
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 434</u> 17 761	<u>28 579</u> 17 761	<u>30 426</u> 27 595	<u>37 546</u> 27 595	<u>27 555</u> 17 761
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 211</u> 20 493	<u>31 355</u> 20 493	<u>33 724</u> 30 841	<u>40 844</u> 30 841	<u>30 331</u> 20 493
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 673</u> 20 948	<u>31 818</u> 20 948	<u>34 549</u> 31 653	<u>41 669</u> 31 653	<u>30 793</u> 20 948
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 061</u> 22 315	<u>33 206</u> 22 315	<u>35 126</u> 32 221	<u>42 246</u> 32 221	<u>32 181</u> 22 315
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 375</u> 24 592	<u>35 519</u> 24 592	<u>36 940</u> 34 006	<u>44 060</u> 34 006	<u>34 495</u> 24 592

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 375</u> 24 592	<u>35 519</u> 24 592	<u>36 940</u> 34 006	<u>44 060</u> 34 006	<u>34 495</u> 24 592
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 837</u> 25 047	<u>35 982</u> 25 047	<u>38 322</u> 35 367	<u>45 442</u> 35 367	<u>34 958</u> 25 047

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 471</u> 14 723	<u>20 094</u> 14 723	<u>24 468</u> 14 723	<u>24 468</u> 14 723	
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 219</u> 15 459	<u>20 842</u> 15 459	<u>25 216</u> 15 459	<u>25 216</u> 15 459	
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 005</u> 16 232	<u>21 627</u> 16 232	<u>26 002</u> 16 232	<u>26 002</u> 16 232	
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 379</u> 17 585	<u>23 001</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585	
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 379</u> 17 585	<u>23 001</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585	<u>27 376</u> 17 585	

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 128</u> 20 290	<u>25 750</u> 20 290	<u>30 125</u> 20 290	<u>30 125</u> 20 290
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 586</u> 20 741	<u>26 208</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 960</u> 22 094	<u>27 583</u> 22 094	<u>31 957</u> 22 094	<u>31 957</u> 22 094
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 251</u> 24 348	<u>29 873</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 251</u> 24 348	<u>29 873</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 709</u> 24 799	<u>30 331</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 621</u> 14 870	<u>20 243</u> 14 870	<u>24 618</u> 14 870	<u>24 618</u> 14 870
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 376</u> 15 614	<u>20 999</u> 15 614	<u>25 373</u> 15 614	<u>25 373</u> 15 614
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 169</u> 16 394	<u>21 792</u> 16 394	<u>26 167</u> 16 394	<u>26 167</u> 16 394
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 558</u> 17 761	<u>23 180</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 558</u> 17 761	<u>23 180</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761	<u>27 555</u> 17 761
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 334</u> 20 493	<u>25 956</u> 20 493	<u>30 331</u> 20 493	<u>30 331</u> 20 493
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 796</u> 20 948	<u>26 419</u> 20 948	<u>30 793</u> 20 948	<u>30 793</u> 20 948
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 184</u> 22 315	<u>27 807</u> 22 315	<u>32 181</u> 22 315	<u>32 181</u> 22 315
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 498</u> 24 592	<u>30 120</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 498</u> 24 592	<u>30 120</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 961</u> 25 047	<u>30 583</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 372</u> 12 974	<u>22 838</u> 12 974	<u>23 072</u> 20 552	<u>29 598</u> 20 552	<u>21 899</u> 12 974
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 268</u> 13 856	<u>23 734</u> 13 856	<u>24 492</u> 21 950	<u>31 018</u> 21 950	<u>22 795</u> 13 856
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 675</u> 15 241	<u>25 141</u> 15 241	<u>26 722</u> 24 145	<u>33 248</u> 24 145	<u>24 202</u> 15 241
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 682</u> 16 232	<u>26 148</u> 16 232	<u>28 316</u> 25 714	<u>34 843</u> 25 714	<u>25 209</u> 16 232
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 507</u> 17 044	<u>26 973</u> 17 044	<u>29 623</u> 27 000	<u>36 149</u> 27 000	<u>26 034</u> 17 044
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 239</u> 18 748	<u>28 704</u> 18 748	<u>32 366</u> 29 700	<u>38 892</u> 29 700	<u>27 765</u> 18 748
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 410</u> 20 885	<u>30 876</u> 20 885	<u>33 874</u> 31 185	<u>40 401</u> 31 185	<u>29 937</u> 20 885
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 471</u> 21 930	<u>31 937</u> 21 930	<u>35 459</u> 32 744	<u>41 985</u> 32 744	<u>30 998</u> 21 930
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 585</u> 23 026	<u>33 051</u> 23 026	<u>37 122</u> 34 381	<u>43 649</u> 34 381	<u>32 112</u> 23 026

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 924</u> 25 328	<u>35 390</u> 25 328	<u>38 869</u> 36 101	<u>45 395</u> 36 101	<u>34 451</u> 25 328

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 068</u> 12 974	<u>17 889</u> 12 974	<u>21 899</u> 12 974	<u>21 899</u> 12 974	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 964</u> 13 856	<u>18 785</u> 13 856	<u>22 795</u> 13 856	<u>22 795</u> 13 856	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 372</u> 15 241	<u>20 192</u> 15 241	<u>24 202</u> 15 241	<u>24 202</u> 15 241	
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 379</u> 16 232	<u>21 199</u> 16 232	<u>25 209</u> 16 232	<u>25 209</u> 16 232	
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 203</u> 17 044	<u>22 024</u> 17 044	<u>26 034</u> 17 044	<u>26 034</u> 17 044	
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 935</u> 18 748	<u>23 755</u> 18 748	<u>27 765</u> 18 748	<u>27 765</u> 18 748	

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 106</u> 20 885	<u>25 927</u> 20 885	<u>29 937</u> 20 885	<u>29 937</u> 20 885
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 167</u> 21 930	<u>26 988</u> 21 930	<u>30 998</u> 21 930	<u>30 998</u> 21 930
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 281</u> 23 026	<u>28 102</u> 23 026	<u>32 112</u> 23 026	<u>32 112</u> 23 026
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 620</u> 25 328	<u>30 441</u> 25 328	<u>34 451</u> 25 328	<u>34 451</u> 25 328

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная