

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		83

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 525</u> 20 803	<u>30 517</u> 20 676	<u>30 617</u> 19 767	<u>27 759</u> 20 676	<u>30 517</u> 20 676
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>24 489</u> 21 752	<u>31 214</u> 21 362	<u>31 268</u> 20 408	<u>28 456</u> 21 362	<u>31 214</u> 21 362
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 507</u> 22 753	<u>31 939</u> 22 076	<u>31 945</u> 21 074	<u>29 181</u> 22 076	<u>31 939</u> 22 076
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 423</u> 22 983	<u>32 409</u> 22 299	<u>32 454</u> 21 287	<u>29 581</u> 22 299	<u>32 409</u> 22 299

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 661</u> 23 217	<u>32 640</u> 22 526	<u>32 674</u> 21 504	<u>29 812</u> 22 526	<u>32 640</u> 22 526
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 905</u> 23 457	<u>32 876</u> 22 759	<u>32 900</u> 21 725	<u>30 048</u> 22 759	<u>32 876</u> 22 759
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 406</u> 23 950	<u>33 363</u> 23 238	<u>33 364</u> 22 183	<u>30 535</u> 23 238	<u>33 363</u> 23 238
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 665</u> 24 205	<u>33 614</u> 23 485	<u>33 604</u> 22 419	<u>30 786</u> 23 485	<u>33 614</u> 23 485
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 661</u> 23 217	<u>32 640</u> 22 526	<u>32 674</u> 21 504	<u>29 812</u> 22 526	<u>32 640</u> 22 526
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 905</u> 23 457	<u>32 876</u> 22 759	<u>32 900</u> 21 725	<u>30 048</u> 22 759	<u>32 876</u> 22 759
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>33 117</u> 22 996	<u>33 129</u> 21 952	<u>30 289</u> 22 996	<u>33 117</u> 22 996
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 665</u> 24 205	<u>33 614</u> 23 485	<u>33 604</u> 22 419	<u>30 786</u> 23 485	<u>33 614</u> 23 485
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 930</u> 24 466	<u>33 871</u> 23 738	<u>33 849</u> 22 660	<u>31 042</u> 23 738	<u>33 871</u> 23 738
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 905</u> 23 457	<u>32 876</u> 22 759	<u>32 900</u> 21 725	<u>30 048</u> 22 759	<u>32 876</u> 22 759
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>33 117</u> 22 996	<u>33 129</u> 21 952	<u>30 289</u> 22 996	<u>33 117</u> 22 996

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 406</u> 23 950	<u>33 363</u> 23 238	<u>33 364</u> 22 183	<u>30 535</u> 23 238	<u>33 363</u> 23 238
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 930</u> 24 466	<u>33 871</u> 23 738	<u>33 849</u> 22 660	<u>31 042</u> 23 738	<u>33 871</u> 23 738
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 200</u> 24 731	<u>34 133</u> 23 996	<u>34 099</u> 22 906	<u>31 305</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 153</u> 23 701	<u>33 117</u> 22 996	<u>33 129</u> 21 952	<u>30 289</u> 22 996	<u>33 117</u> 22 996
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 406</u> 23 950	<u>33 363</u> 23 238	<u>33 364</u> 22 183	<u>30 535</u> 23 238	<u>33 363</u> 23 238
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 665</u> 24 205	<u>33 614</u> 23 485	<u>33 604</u> 22 419	<u>30 786</u> 23 485	<u>33 614</u> 23 485
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 200</u> 24 731	<u>34 133</u> 23 996	<u>34 099</u> 22 906	<u>31 305</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 476</u> 25 003	<u>34 401</u> 24 259	<u>34 355</u> 23 158	<u>31 572</u> 24 259	<u>34 401</u> 24 259
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 426</u> 23 658	<u>32 773</u> 22 897	<u>32 719</u> 21 835	<u>30 016</u> 22 897	<u>32 773</u> 22 897
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 352</u> 23 897	<u>33 252</u> 23 129	<u>33 235</u> 22 056	<u>30 424</u> 23 129	<u>33 252</u> 23 129

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 24 141	<u>33 492</u> 23 365	<u>33 464</u> 22 281	<u>30 664</u> 23 365	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 852</u> 24 389	<u>33 737</u> 23 605	<u>33 697</u> 22 511	<u>30 908</u> 23 605	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 903	<u>34 242</u> 24 102	<u>34 179</u> 22 984	<u>31 413</u> 24 102	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>34 502</u> 24 359	<u>34 427</u> 23 229	<u>31 674</u> 24 359	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 599</u> 24 141	<u>33 492</u> 23 365	<u>33 464</u> 22 281	<u>30 664</u> 23 365	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 852</u> 24 389	<u>33 737</u> 23 605	<u>33 697</u> 22 511	<u>30 908</u> 23 605	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 110</u> 24 643	<u>33 987</u> 23 851	<u>33 935</u> 22 745	<u>31 158</u> 23 851	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>34 502</u> 24 359	<u>34 427</u> 23 229	<u>31 674</u> 24 359	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>34 768</u> 24 621	<u>34 681</u> 23 479	<u>31 940</u> 24 621	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 852</u> 24 389	<u>33 737</u> 23 605	<u>33 697</u> 22 511	<u>30 908</u> 23 605	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 110</u> 24 643	<u>33 987</u> 23 851	<u>33 935</u> 22 745	<u>31 158</u> 23 851	<u>33 987</u> 23 851

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 903	<u>34 242</u> 24 102	<u>34 179</u> 22 984	<u>31 413</u> 24 102	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>34 768</u> 24 621	<u>34 681</u> 23 479	<u>31 940</u> 24 621	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 199</u> 25 715	<u>35 040</u> 24 888	<u>34 940</u> 23 734	<u>32 212</u> 24 888	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 110</u> 24 643	<u>33 987</u> 23 851	<u>33 935</u> 22 745	<u>31 158</u> 23 851	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 903	<u>34 242</u> 24 102	<u>34 179</u> 22 984	<u>31 413</u> 24 102	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>34 502</u> 24 359	<u>34 427</u> 23 229	<u>31 674</u> 24 359	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 199</u> 25 715	<u>35 040</u> 24 888	<u>34 940</u> 23 734	<u>32 212</u> 24 888	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 486</u> 25 998	<u>35 318</u> 25 162	<u>35 205</u> 23 995	<u>32 490</u> 25 162	<u>35 318</u> 25 162
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 426</u> 23 658	<u>32 773</u> 22 897	<u>32 719</u> 21 835	<u>30 016</u> 22 897	<u>32 773</u> 22 897
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 352</u> 23 897	<u>33 252</u> 23 129	<u>33 235</u> 22 056	<u>30 424</u> 23 129	<u>33 252</u> 23 129

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 24 141	<u>33 492</u> 23 365	<u>33 464</u> 22 281	<u>30 664</u> 23 365	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 852</u> 24 389	<u>33 737</u> 23 605	<u>33 697</u> 22 511	<u>30 908</u> 23 605	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 903	<u>34 242</u> 24 102	<u>34 179</u> 22 984	<u>31 413</u> 24 102	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>34 502</u> 24 359	<u>34 427</u> 23 229	<u>31 674</u> 24 359	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 599</u> 24 141	<u>33 492</u> 23 365	<u>33 464</u> 22 281	<u>30 664</u> 23 365	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 852</u> 24 389	<u>33 737</u> 23 605	<u>33 697</u> 22 511	<u>30 908</u> 23 605	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 110</u> 24 643	<u>33 987</u> 23 851	<u>33 935</u> 22 745	<u>31 158</u> 23 851	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>34 502</u> 24 359	<u>34 427</u> 23 229	<u>31 674</u> 24 359	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>34 768</u> 24 621	<u>34 681</u> 23 479	<u>31 940</u> 24 621	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 852</u> 24 389	<u>33 737</u> 23 605	<u>33 697</u> 22 511	<u>30 908</u> 23 605	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 110</u> 24 643	<u>33 987</u> 23 851	<u>33 935</u> 22 745	<u>31 158</u> 23 851	<u>33 987</u> 23 851

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 903	<u>34 242</u> 24 102	<u>34 179</u> 22 984	<u>31 413</u> 24 102	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 918</u> 25 438	<u>34 768</u> 24 621	<u>34 681</u> 23 479	<u>31 940</u> 24 621	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 199</u> 25 715	<u>35 040</u> 24 888	<u>34 940</u> 23 734	<u>32 212</u> 24 888	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 110</u> 24 643	<u>33 987</u> 23 851	<u>33 935</u> 22 745	<u>31 158</u> 23 851	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 903	<u>34 242</u> 24 102	<u>34 179</u> 22 984	<u>31 413</u> 24 102	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>34 502</u> 24 359	<u>34 427</u> 23 229	<u>31 674</u> 24 359	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 199</u> 25 715	<u>35 040</u> 24 888	<u>34 940</u> 23 734	<u>32 212</u> 24 888	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 486</u> 25 998	<u>35 318</u> 25 162	<u>35 205</u> 23 995	<u>32 490</u> 25 162	<u>35 318</u> 25 162
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 536</u> 24 750	<u>34 075</u> 24 179	<u>33 958</u> 23 055	<u>31 317</u> 24 179	<u>34 075</u> 24 179
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>34 567</u> 24 423	<u>34 487</u> 23 288	<u>31 739</u> 24 423	<u>34 567</u> 24 423

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 732</u> 25 255	<u>34 820</u> 24 672	<u>34 729</u> 23 526	<u>31 992</u> 24 672	<u>34 820</u> 24 672
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 515	<u>35 079</u> 24 926	<u>34 975</u> 23 768	<u>32 250</u> 24 926	<u>35 079</u> 24 926
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 542</u> 26 053	<u>35 612</u> 25 451	<u>35 484</u> 24 269	<u>32 783</u> 25 451	<u>35 612</u> 25 451
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 824</u> 26 330	<u>35 887</u> 25 722	<u>35 746</u> 24 527	<u>33 059</u> 25 722	<u>35 887</u> 25 722
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 732</u> 25 255	<u>34 820</u> 24 672	<u>34 729</u> 23 526	<u>31 992</u> 24 672	<u>34 820</u> 24 672
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 515	<u>35 079</u> 24 926	<u>34 975</u> 23 768	<u>32 250</u> 24 926	<u>35 079</u> 24 926
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>35 343</u> 25 186	<u>35 227</u> 24 016	<u>32 514</u> 25 186	<u>35 343</u> 25 186
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 824</u> 26 330	<u>35 887</u> 25 722	<u>35 746</u> 24 527	<u>33 059</u> 25 722	<u>35 887</u> 25 722
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 111</u> 26 613	<u>36 168</u> 25 998	<u>36 014</u> 24 791	<u>33 340</u> 25 998	<u>36 168</u> 25 998
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 515	<u>35 079</u> 24 926	<u>34 975</u> 23 768	<u>32 250</u> 24 926	<u>35 079</u> 24 926
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>35 343</u> 25 186	<u>35 227</u> 24 016	<u>32 514</u> 25 186	<u>35 343</u> 25 186

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 542</u> 26 053	<u>35 612</u> 25 451	<u>35 484</u> 24 269	<u>32 783</u> 25 451	<u>35 612</u> 25 451
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 111</u> 26 613	<u>36 168</u> 25 998	<u>36 014</u> 24 791	<u>33 340</u> 25 998	<u>36 168</u> 25 998
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 405</u> 26 902	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 288</u> 25 060	<u>33 627</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 266</u> 25 781	<u>35 343</u> 25 186	<u>35 227</u> 24 016	<u>32 514</u> 25 186	<u>35 343</u> 25 186
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 542</u> 26 053	<u>35 612</u> 25 451	<u>35 484</u> 24 269	<u>32 783</u> 25 451	<u>35 612</u> 25 451
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 824</u> 26 330	<u>35 887</u> 25 722	<u>35 746</u> 24 527	<u>33 059</u> 25 722	<u>35 887</u> 25 722
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 405</u> 26 902	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 288</u> 25 060	<u>33 627</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 706</u> 27 198	<u>36 749</u> 26 570	<u>36 567</u> 25 336	<u>33 920</u> 26 570	<u>36 749</u> 26 570
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 405</u> 26 902	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 288</u> 25 060	<u>33 627</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 706</u> 27 198	<u>36 749</u> 26 570	<u>36 567</u> 25 336	<u>33 920</u> 26 570	<u>36 749</u> 26 570
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 013</u> 27 500	<u>37 049</u> 26 865	<u>36 853</u> 25 617	<u>34 220</u> 26 865	<u>37 049</u> 26 865

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 327</u> 27 809	<u>37 355</u> 27 167	<u>37 146</u> 25 905	<u>34 527</u> 27 167	<u>37 355</u> 27 167
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 976</u> 28 448	<u>37 990</u> 27 791	<u>37 751</u> 26 500	<u>35 161</u> 27 791	<u>37 990</u> 27 791
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 497</u> 25 696	<u>35 291</u> 25 375	<u>35 075</u> 24 154	<u>32 533</u> 25 375	<u>35 291</u> 25 375
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 444</u> 25 956	<u>35 795</u> 25 631	<u>35 615</u> 24 398	<u>32 966</u> 25 631	<u>35 795</u> 25 631
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 713</u> 26 221	<u>36 061</u> 25 893	<u>35 868</u> 24 647	<u>33 232</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 268</u> 26 767	<u>36 609</u> 26 432	<u>36 390</u> 25 161	<u>33 780</u> 26 432	<u>36 609</u> 26 432
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 554</u> 27 049	<u>36 891</u> 26 711	<u>36 659</u> 25 426	<u>34 063</u> 26 711	<u>36 891</u> 26 711
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 444</u> 25 956	<u>35 795</u> 25 631	<u>35 615</u> 24 398	<u>32 966</u> 25 631	<u>35 795</u> 25 631
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 713</u> 26 221	<u>36 061</u> 25 893	<u>35 868</u> 24 647	<u>33 232</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 988</u> 26 491	<u>36 332</u> 26 160	<u>36 126</u> 24 902	<u>33 503</u> 26 160	<u>36 332</u> 26 160

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 554</u> 27 049	<u>36 891</u> 26 711	<u>36 659</u> 25 426	<u>34 063</u> 26 711	<u>36 891</u> 26 711
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 847</u> 27 337	<u>37 180</u> 26 995	<u>36 934</u> 25 696	<u>34 352</u> 26 995	<u>37 180</u> 26 995
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 713</u> 26 221	<u>36 061</u> 25 893	<u>35 868</u> 24 647	<u>33 232</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 988</u> 26 491	<u>36 332</u> 26 160	<u>36 126</u> 24 902	<u>33 503</u> 26 160	<u>36 332</u> 26 160
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 268</u> 26 767	<u>36 609</u> 26 432	<u>36 390</u> 25 161	<u>33 780</u> 26 432	<u>36 609</u> 26 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 847</u> 27 337	<u>37 180</u> 26 995	<u>36 934</u> 25 696	<u>34 352</u> 26 995	<u>37 180</u> 26 995
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 145</u> 27 631	<u>37 475</u> 27 285	<u>37 215</u> 25 973	<u>34 647</u> 27 285	<u>37 475</u> 27 285
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 847</u> 27 337	<u>37 180</u> 26 995	<u>36 934</u> 25 696	<u>34 352</u> 26 995	<u>37 180</u> 26 995
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 145</u> 27 631	<u>37 475</u> 27 285	<u>37 215</u> 25 973	<u>34 647</u> 27 285	<u>37 475</u> 27 285
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 450</u> 27 931	<u>37 776</u> 27 582	<u>37 501</u> 26 255	<u>34 948</u> 27 582	<u>37 776</u> 27 582
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 762</u> 28 238	<u>38 084</u> 27 885	<u>37 795</u> 26 543	<u>35 256</u> 27 885	<u>38 084</u> 27 885

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 407</u> 28 872	<u>38 721</u> 28 511	<u>38 401</u> 27 140	<u>35 892</u> 28 511	<u>38 721</u> 28 511
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 728</u> 26 908	<u>36 683</u> 26 746	<u>36 373</u> 25 433	<u>33 925</u> 26 746	<u>36 683</u> 26 746
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 687</u> 27 180	<u>37 202</u> 27 016	<u>36 927</u> 25 689	<u>34 373</u> 27 016	<u>37 202</u> 27 016
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 969</u> 27 457	<u>37 482</u> 27 291	<u>37 193</u> 25 952	<u>34 653</u> 27 291	<u>37 482</u> 27 291
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 550</u> 28 029	<u>38 059</u> 27 860	<u>37 743</u> 26 492	<u>35 231</u> 27 860	<u>38 059</u> 27 860
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 850</u> 28 324	<u>38 357</u> 28 153	<u>38 026</u> 26 771	<u>35 529</u> 28 153	<u>38 357</u> 28 153
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 687</u> 27 180	<u>37 202</u> 27 016	<u>36 927</u> 25 689	<u>34 373</u> 27 016	<u>37 202</u> 27 016
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 969</u> 27 457	<u>37 482</u> 27 291	<u>37 193</u> 25 952	<u>34 653</u> 27 291	<u>37 482</u> 27 291
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 256</u> 27 740	<u>37 767</u> 27 573	<u>37 465</u> 26 219	<u>34 939</u> 27 573	<u>37 767</u> 27 573
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 850</u> 28 324	<u>38 357</u> 28 153	<u>38 026</u> 26 771	<u>35 529</u> 28 153	<u>38 357</u> 28 153

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 156</u> 28 625	<u>38 662</u> 28 453	<u>38 315</u> 27 056	<u>35 833</u> 28 453	<u>38 662</u> 28 453
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 969</u> 27 457	<u>37 482</u> 27 291	<u>37 193</u> 25 952	<u>34 653</u> 27 291	<u>37 482</u> 27 291
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 256</u> 27 740	<u>37 767</u> 27 573	<u>37 465</u> 26 219	<u>34 939</u> 27 573	<u>37 767</u> 27 573
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 550</u> 28 029	<u>38 059</u> 27 860	<u>37 743</u> 26 492	<u>35 231</u> 27 860	<u>38 059</u> 27 860
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 156</u> 28 625	<u>38 662</u> 28 453	<u>38 315</u> 27 056	<u>35 833</u> 28 453	<u>38 662</u> 28 453
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 469</u> 28 933	<u>38 972</u> 28 759	<u>38 611</u> 27 347	<u>36 144</u> 28 759	<u>38 972</u> 28 759
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 156</u> 28 625	<u>38 662</u> 28 453	<u>38 315</u> 27 056	<u>35 833</u> 28 453	<u>38 662</u> 28 453
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 469</u> 28 933	<u>38 972</u> 28 759	<u>38 611</u> 27 347	<u>36 144</u> 28 759	<u>38 972</u> 28 759
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 788</u> 29 248	<u>39 290</u> 29 071	<u>38 913</u> 27 644	<u>36 461</u> 29 071	<u>39 290</u> 29 071
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 115</u> 29 569	<u>39 615</u> 29 391	<u>39 222</u> 27 948	<u>36 786</u> 29 391	<u>39 615</u> 29 391
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 790</u> 30 233	<u>40 286</u> 30 051	<u>39 860</u> 28 576	<u>37 457</u> 30 051	<u>40 286</u> 30 051

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 119</u> 28 277	<u>38 316</u> 28 353	<u>37 888</u> 26 924	<u>35 558</u> 28 353	<u>38 316</u> 28 353
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 092</u> 28 562	<u>38 851</u> 28 639	<u>38 457</u> 27 196	<u>36 022</u> 28 639	<u>38 851</u> 28 639
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 690</u> 29 151	<u>39 451</u> 29 230	<u>39 027</u> 27 756	<u>36 622</u> 29 230	<u>39 451</u> 29 230
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 455	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 321</u> 28 045	<u>36 932</u> 29 534	<u>39 760</u> 29 534
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 092</u> 28 562	<u>38 851</u> 28 639	<u>38 457</u> 27 196	<u>36 022</u> 28 639	<u>38 851</u> 28 639
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 388</u> 28 854	<u>39 148</u> 28 931	<u>38 739</u> 27 473	<u>36 319</u> 28 931	<u>39 148</u> 28 931
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 455	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 321</u> 28 045	<u>36 932</u> 29 534	<u>39 760</u> 29 534
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>40 076</u> 29 845	<u>39 621</u> 28 341	<u>37 248</u> 29 845	<u>40 076</u> 29 845
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>40 076</u> 29 845	<u>39 621</u> 28 341	<u>37 248</u> 29 845	<u>40 076</u> 29 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>32 636</u> 30 082	<u>40 399</u> 30 162	<u>39 927</u> 28 642	<u>37 570</u> 30 162	<u>40 399</u> 30 162

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>33 300</u> 30 736	<u>41 065</u> 30 818	<u>40 560</u> 29 265	<u>38 236</u> 30 818	<u>41 065</u> 30 818
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>33 643</u> 31 073	<u>41 409</u> 31 157	<u>40 886</u> 29 586	<u>38 580</u> 31 157	<u>41 409</u> 31 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 119</u> 28 277	<u>38 316</u> 28 353	<u>37 888</u> 26 924	<u>35 558</u> 28 353	<u>38 316</u> 28 353
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 092</u> 28 562	<u>38 851</u> 28 639	<u>38 457</u> 27 196	<u>36 022</u> 28 639	<u>38 851</u> 28 639
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 690</u> 29 151	<u>39 451</u> 29 230	<u>39 027</u> 27 756	<u>36 622</u> 29 230	<u>39 451</u> 29 230
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 455	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 321</u> 28 045	<u>36 932</u> 29 534	<u>39 760</u> 29 534
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 092</u> 28 562	<u>38 851</u> 28 639	<u>38 457</u> 27 196	<u>36 022</u> 28 639	<u>38 851</u> 28 639
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 388</u> 28 854	<u>39 148</u> 28 931	<u>38 739</u> 27 473	<u>36 319</u> 28 931	<u>39 148</u> 28 931
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 455	<u>39 760</u> 29 534	<u>39 321</u> 28 045	<u>36 932</u> 29 534	<u>39 760</u> 29 534
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>40 076</u> 29 845	<u>39 621</u> 28 341	<u>37 248</u> 29 845	<u>40 076</u> 29 845

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 765	<u>40 076</u> 29 845	<u>39 621</u> 28 341	<u>37 248</u> 29 845	<u>40 076</u> 29 845
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 636</u> 30 082	<u>40 399</u> 30 162	<u>39 927</u> 28 642	<u>37 570</u> 30 162	<u>40 399</u> 30 162
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 300</u> 30 736	<u>41 065</u> 30 818	<u>40 560</u> 29 265	<u>38 236</u> 30 818	<u>41 065</u> 30 818
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 643</u> 31 073	<u>41 409</u> 31 157	<u>40 886</u> 29 586	<u>38 580</u> 31 157	<u>41 409</u> 31 157
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 492</u> 29 628	<u>39 922</u> 29 933	<u>39 379</u> 28 391	<u>37 164</u> 29 933	<u>39 922</u> 29 933
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 479</u> 29 927	<u>40 473</u> 30 235	<u>39 963</u> 28 677	<u>37 644</u> 30 235	<u>40 473</u> 30 235
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 106</u> 30 544	<u>41 106</u> 30 859	<u>40 563</u> 29 269	<u>38 278</u> 30 859	<u>41 106</u> 30 859
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 862	<u>41 433</u> 31 180	<u>40 873</u> 29 574	<u>38 604</u> 31 180	<u>41 433</u> 31 180
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 479</u> 29 927	<u>40 473</u> 30 235	<u>39 963</u> 28 677	<u>37 644</u> 30 235	<u>40 473</u> 30 235
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 789</u> 30 233	<u>40 786</u> 30 544	<u>40 260</u> 28 970	<u>37 958</u> 30 544	<u>40 786</u> 30 544

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 862	<u>41 433</u> 31 180	<u>40 873</u> 29 574	<u>38 604</u> 31 180	<u>41 433</u> 31 180
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 759</u> 31 187	<u>41 766</u> 31 508	<u>41 190</u> 29 885	<u>38 938</u> 31 508	<u>41 766</u> 31 508
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 759</u> 31 187	<u>41 766</u> 31 508	<u>41 190</u> 29 885	<u>38 938</u> 31 508	<u>41 766</u> 31 508
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 096</u> 31 519	<u>42 107</u> 31 844	<u>41 513</u> 30 203	<u>39 278</u> 31 844	<u>42 107</u> 31 844
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 792</u> 32 204	<u>42 810</u> 32 536	<u>42 180</u> 30 859	<u>39 982</u> 32 536	<u>42 810</u> 32 536
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 152</u> 32 558	<u>43 173</u> 32 893	<u>42 524</u> 31 198	<u>40 345</u> 32 893	<u>43 173</u> 32 893
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 009</u> 31 122	<u>41 461</u> 31 448	<u>40 808</u> 29 798	<u>38 703</u> 31 448	<u>41 461</u> 31 448
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 012</u> 31 436	<u>42 028</u> 31 766	<u>41 407</u> 30 099	<u>39 199</u> 31 766	<u>42 028</u> 31 766
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 670</u> 32 084	<u>42 693</u> 32 421	<u>42 037</u> 30 719	<u>39 864</u> 32 421	<u>42 693</u> 32 421
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 010</u> 32 418	<u>43 036</u> 32 758	<u>42 362</u> 31 039	<u>40 208</u> 32 758	<u>43 036</u> 32 758

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 012</u> 31 436	<u>42 028</u> 31 766	<u>41 407</u> 30 099	<u>39 199</u> 31 766	<u>42 028</u> 31 766
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 337</u> 31 757	<u>42 357</u> 32 090	<u>41 719</u> 30 406	<u>39 528</u> 32 090	<u>42 357</u> 32 090
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 010</u> 32 418	<u>43 036</u> 32 758	<u>42 362</u> 31 039	<u>40 208</u> 32 758	<u>43 036</u> 32 758
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 356</u> 32 760	<u>43 386</u> 33 103	<u>42 694</u> 31 366	<u>40 558</u> 33 103	<u>43 386</u> 33 103
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 356</u> 32 760	<u>43 386</u> 33 103	<u>42 694</u> 31 366	<u>40 558</u> 33 103	<u>43 386</u> 33 103
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 710</u> 33 108	<u>43 744</u> 33 455	<u>43 033</u> 31 700	<u>40 916</u> 33 455	<u>43 744</u> 33 455
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 442</u> 33 828	<u>44 483</u> 34 183	<u>43 733</u> 32 389	<u>41 655</u> 34 183	<u>44 483</u> 34 183
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 819</u> 34 200	<u>44 865</u> 34 558	<u>44 095</u> 32 745	<u>42 036</u> 34 558	<u>44 865</u> 34 558
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 611</u> 32 698	<u>43 090</u> 33 052	<u>42 320</u> 31 286	<u>40 332</u> 33 052	<u>43 090</u> 33 052
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 630</u> 33 029	<u>43 673</u> 33 385	<u>42 934</u> 31 602	<u>40 845</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 322</u> 33 710	<u>44 373</u> 34 074	<u>43 596</u> 32 253	<u>41 544</u> 34 074	<u>44 373</u> 34 074
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 679</u> 34 061	<u>44 733</u> 34 429	<u>43 937</u> 32 589	<u>41 905</u> 34 429	<u>44 733</u> 34 429
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 630</u> 33 029	<u>43 673</u> 33 385	<u>42 934</u> 31 602	<u>40 845</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 972</u> 33 366	<u>44 019</u> 33 726	<u>43 261</u> 31 924	<u>41 191</u> 33 726	<u>44 019</u> 33 726
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 679</u> 34 061	<u>44 733</u> 34 429	<u>43 937</u> 32 589	<u>41 905</u> 34 429	<u>44 733</u> 34 429
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 043</u> 34 419	<u>45 101</u> 34 791	<u>44 286</u> 32 932	<u>42 273</u> 34 791	<u>45 101</u> 34 791
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 043</u> 34 419	<u>45 101</u> 34 791	<u>44 286</u> 32 932	<u>42 273</u> 34 791	<u>45 101</u> 34 791
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 415</u> 34 786	<u>45 477</u> 35 161	<u>44 642</u> 33 283	<u>42 649</u> 35 161	<u>45 477</u> 35 161
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 183</u> 35 542	<u>46 254</u> 35 926	<u>45 377</u> 34 006	<u>43 426</u> 35 926	<u>46 254</u> 35 926
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 580</u> 35 932	<u>46 655</u> 36 320	<u>45 756</u> 34 380	<u>43 827</u> 36 320	<u>46 655</u> 36 320
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>37 407</u> 34 466	<u>44 972</u> 34 903	<u>44 076</u> 33 014	<u>42 214</u> 34 903	<u>44 972</u> 34 903
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 444</u> 34 814	<u>45 574</u> 35 256	<u>44 707</u> 33 347	<u>42 745</u> 35 256	<u>45 574</u> 35 256
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 173</u> 35 532	<u>46 312</u> 35 983	<u>45 406</u> 34 035	<u>43 484</u> 35 983	<u>46 312</u> 35 983
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 549</u> 35 902	<u>46 693</u> 36 358	<u>45 766</u> 34 389	<u>43 865</u> 36 358	<u>46 693</u> 36 358
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 444</u> 34 814	<u>45 574</u> 35 256	<u>44 707</u> 33 347	<u>42 745</u> 35 256	<u>45 574</u> 35 256
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 805</u> 35 170	<u>45 939</u> 35 616	<u>45 053</u> 33 688	<u>43 111</u> 35 616	<u>45 939</u> 35 616
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 549</u> 35 902	<u>46 693</u> 36 358	<u>45 766</u> 34 389	<u>43 865</u> 36 358	<u>46 693</u> 36 358
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 933</u> 36 280	<u>47 082</u> 36 740	<u>46 134</u> 34 751	<u>44 253</u> 36 740	<u>47 082</u> 36 740
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 933</u> 36 280	<u>47 082</u> 36 740	<u>46 134</u> 34 751	<u>44 253</u> 36 740	<u>47 082</u> 36 740
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 325</u> 36 666	<u>47 479</u> 37 131	<u>46 510</u> 35 121	<u>44 650</u> 37 131	<u>47 479</u> 37 131
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 135</u> 37 463	<u>48 299</u> 37 939	<u>47 285</u> 35 885	<u>45 471</u> 37 939	<u>48 299</u> 37 939

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 554</u> 37 875	<u>48 723</u> 38 355	<u>47 686</u> 36 279	<u>45 894</u> 38 355	<u>48 723</u> 38 355
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 877</u> 21 149	<u>30 937</u> 21 090	<u>31 019</u> 20 162	<u>28 179</u> 21 090	<u>30 937</u> 21 090
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 111	<u>31 648</u> 21 790	<u>31 683</u> 20 816	<u>28 890</u> 21 790	<u>31 648</u> 21 790
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 887</u> 23 128	<u>32 387</u> 22 517	<u>32 373</u> 21 495	<u>29 630</u> 22 517	<u>32 387</u> 22 517
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 808</u> 23 361	<u>32 862</u> 22 745	<u>32 886</u> 21 712	<u>30 034</u> 22 745	<u>32 862</u> 22 745
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 050</u> 23 600	<u>33 098</u> 22 977	<u>33 111</u> 21 934	<u>30 270</u> 22 977	<u>33 098</u> 22 977
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 297</u> 23 843	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 341</u> 22 160	<u>30 510</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 807</u> 24 345	<u>33 835</u> 23 703	<u>33 815</u> 22 626	<u>31 007</u> 23 703	<u>33 835</u> 23 703

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 070</u> 24 604	<u>34 092</u> 23 955	<u>34 060</u> 22 867	<u>31 263</u> 23 955	<u>34 092</u> 23 955
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 050</u> 23 600	<u>33 098</u> 22 977	<u>33 111</u> 21 934	<u>30 270</u> 22 977	<u>33 098</u> 22 977
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 297</u> 23 843	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 341</u> 22 160	<u>30 510</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 549</u> 24 091	<u>33 585</u> 23 456	<u>33 576</u> 22 391	<u>30 756</u> 23 456	<u>33 585</u> 23 456
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 070</u> 24 604	<u>34 092</u> 23 955	<u>34 060</u> 22 867	<u>31 263</u> 23 955	<u>34 092</u> 23 955
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 339</u> 24 868	<u>34 353</u> 24 212	<u>34 309</u> 23 113	<u>31 525</u> 24 212	<u>34 353</u> 24 212
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 297</u> 23 843	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 341</u> 22 160	<u>30 510</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 549</u> 24 091	<u>33 585</u> 23 456	<u>33 576</u> 22 391	<u>30 756</u> 23 456	<u>33 585</u> 23 456
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 807</u> 24 345	<u>33 835</u> 23 703	<u>33 815</u> 22 626	<u>31 007</u> 23 703	<u>33 835</u> 23 703
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 339</u> 24 868	<u>34 353</u> 24 212	<u>34 309</u> 23 113	<u>31 525</u> 24 212	<u>34 353</u> 24 212
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 614</u> 25 139	<u>34 621</u> 24 475	<u>34 565</u> 23 364	<u>31 792</u> 24 475	<u>34 621</u> 24 475

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 549</u> 24 091	<u>33 585</u> 23 456	<u>33 576</u> 22 391	<u>30 756</u> 23 456	<u>33 585</u> 23 456
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 807</u> 24 345	<u>33 835</u> 23 703	<u>33 815</u> 22 626	<u>31 007</u> 23 703	<u>33 835</u> 23 703
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 070</u> 24 604	<u>34 092</u> 23 955	<u>34 060</u> 22 867	<u>31 263</u> 23 955	<u>34 092</u> 23 955
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 614</u> 25 139	<u>34 621</u> 24 475	<u>34 565</u> 23 364	<u>31 792</u> 24 475	<u>34 621</u> 24 475
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 894</u> 25 415	<u>34 894</u> 24 744	<u>34 825</u> 23 621	<u>32 065</u> 24 744	<u>34 894</u> 24 744
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 821</u> 24 047	<u>33 239</u> 23 355	<u>33 162</u> 22 272	<u>30 481</u> 23 355	<u>33 239</u> 23 355
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 751</u> 24 290	<u>33 722</u> 23 591	<u>33 683</u> 22 497	<u>30 894</u> 23 591	<u>33 722</u> 23 591
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 003</u> 24 538	<u>33 967</u> 23 832	<u>33 917</u> 22 727	<u>31 138</u> 23 832	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 260</u> 24 791	<u>34 216</u> 24 078	<u>34 155</u> 22 961	<u>31 388</u> 24 078	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 313	<u>34 731</u> 24 584	<u>34 646</u> 23 444	<u>31 903</u> 24 584	<u>34 731</u> 24 584

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 064</u> 25 582	<u>34 997</u> 24 846	<u>34 899</u> 23 694	<u>32 169</u> 24 846	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 003</u> 24 538	<u>33 967</u> 23 832	<u>33 917</u> 22 727	<u>31 138</u> 23 832	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 260</u> 24 791	<u>34 216</u> 24 078	<u>34 155</u> 22 961	<u>31 388</u> 24 078	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 25 049	<u>34 471</u> 24 328	<u>34 398</u> 23 200	<u>31 643</u> 24 328	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 064</u> 25 582	<u>34 997</u> 24 846	<u>34 899</u> 23 694	<u>32 169</u> 24 846	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 343</u> 25 857	<u>35 269</u> 25 113	<u>35 158</u> 23 948	<u>32 440</u> 25 113	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 260</u> 24 791	<u>34 216</u> 24 078	<u>34 155</u> 22 961	<u>31 388</u> 24 078	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 25 049	<u>34 471</u> 24 328	<u>34 398</u> 23 200	<u>31 643</u> 24 328	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 313	<u>34 731</u> 24 584	<u>34 646</u> 23 444	<u>31 903</u> 24 584	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 343</u> 25 857	<u>35 269</u> 25 113	<u>35 158</u> 23 948	<u>32 440</u> 25 113	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 138	<u>35 546</u> 25 386	<u>35 423</u> 24 209	<u>32 717</u> 25 386	<u>35 546</u> 25 386

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 25 049	<u>34 471</u> 24 328	<u>34 398</u> 23 200	<u>31 643</u> 24 328	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 313	<u>34 731</u> 24 584	<u>34 646</u> 23 444	<u>31 903</u> 24 584	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 064</u> 25 582	<u>34 997</u> 24 846	<u>34 899</u> 23 694	<u>32 169</u> 24 846	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 138	<u>35 546</u> 25 386	<u>35 423</u> 24 209	<u>32 717</u> 25 386	<u>35 546</u> 25 386
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 921</u> 26 425	<u>35 829</u> 25 665	<u>35 693</u> 24 475	<u>33 001</u> 25 665	<u>35 829</u> 25 665
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 821</u> 24 047	<u>33 239</u> 23 355	<u>33 162</u> 22 272	<u>30 481</u> 23 355	<u>33 239</u> 23 355
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 751</u> 24 290	<u>33 722</u> 23 591	<u>33 683</u> 22 497	<u>30 894</u> 23 591	<u>33 722</u> 23 591
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 003</u> 24 538	<u>33 967</u> 23 832	<u>33 917</u> 22 727	<u>31 138</u> 23 832	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 260</u> 24 791	<u>34 216</u> 24 078	<u>34 155</u> 22 961	<u>31 388</u> 24 078	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 313	<u>34 731</u> 24 584	<u>34 646</u> 23 444	<u>31 903</u> 24 584	<u>34 731</u> 24 584

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 064</u> 25 582	<u>34 997</u> 24 846	<u>34 899</u> 23 694	<u>32 169</u> 24 846	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 003</u> 24 538	<u>33 967</u> 23 832	<u>33 917</u> 22 727	<u>31 138</u> 23 832	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 260</u> 24 791	<u>34 216</u> 24 078	<u>34 155</u> 22 961	<u>31 388</u> 24 078	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 25 049	<u>34 471</u> 24 328	<u>34 398</u> 23 200	<u>31 643</u> 24 328	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 064</u> 25 582	<u>34 997</u> 24 846	<u>34 899</u> 23 694	<u>32 169</u> 24 846	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 343</u> 25 857	<u>35 269</u> 25 113	<u>35 158</u> 23 948	<u>32 440</u> 25 113	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 260</u> 24 791	<u>34 216</u> 24 078	<u>34 155</u> 22 961	<u>31 388</u> 24 078	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 25 049	<u>34 471</u> 24 328	<u>34 398</u> 23 200	<u>31 643</u> 24 328	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 313	<u>34 731</u> 24 584	<u>34 646</u> 23 444	<u>31 903</u> 24 584	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 343</u> 25 857	<u>35 269</u> 25 113	<u>35 158</u> 23 948	<u>32 440</u> 25 113	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 138	<u>35 546</u> 25 386	<u>35 423</u> 24 209	<u>32 717</u> 25 386	<u>35 546</u> 25 386

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 25 049	<u>34 471</u> 24 328	<u>34 398</u> 23 200	<u>31 643</u> 24 328	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 313	<u>34 731</u> 24 584	<u>34 646</u> 23 444	<u>31 903</u> 24 584	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 064</u> 25 582	<u>34 997</u> 24 846	<u>34 899</u> 23 694	<u>32 169</u> 24 846	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 629</u> 26 138	<u>35 546</u> 25 386	<u>35 423</u> 24 209	<u>32 717</u> 25 386	<u>35 546</u> 25 386
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 921</u> 26 425	<u>35 829</u> 25 665	<u>35 693</u> 24 475	<u>33 001</u> 25 665	<u>35 829</u> 25 665
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 951</u> 25 159	<u>34 567</u> 24 662	<u>34 427</u> 23 516	<u>31 809</u> 24 662	<u>34 567</u> 24 662
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 892</u> 25 413	<u>35 063</u> 24 911	<u>34 961</u> 23 754	<u>32 235</u> 24 911	<u>35 063</u> 24 911
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 156</u> 25 672	<u>35 322</u> 25 165	<u>35 207</u> 23 996	<u>32 493</u> 25 165	<u>35 322</u> 25 165
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 424</u> 25 937	<u>35 585</u> 25 425	<u>35 458</u> 24 244	<u>32 757</u> 25 425	<u>35 585</u> 25 425
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 979</u> 26 483	<u>36 129</u> 25 960	<u>35 977</u> 24 754	<u>33 301</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 265</u> 26 765	<u>36 410</u> 26 236	<u>36 244</u> 25 018	<u>33 581</u> 26 236	<u>36 410</u> 26 236
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 156</u> 25 672	<u>35 322</u> 25 165	<u>35 207</u> 23 996	<u>32 493</u> 25 165	<u>35 322</u> 25 165
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 424</u> 25 937	<u>35 585</u> 25 425	<u>35 458</u> 24 244	<u>32 757</u> 25 425	<u>35 585</u> 25 425
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 699</u> 26 207	<u>35 854</u> 25 690	<u>35 715</u> 24 496	<u>33 026</u> 25 690	<u>35 854</u> 25 690
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 265</u> 26 765	<u>36 410</u> 26 236	<u>36 244</u> 25 018	<u>33 581</u> 26 236	<u>36 410</u> 26 236
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 558</u> 27 052	<u>36 696</u> 26 518	<u>36 518</u> 25 287	<u>33 868</u> 26 518	<u>36 696</u> 26 518
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 424</u> 25 937	<u>35 585</u> 25 425	<u>35 458</u> 24 244	<u>32 757</u> 25 425	<u>35 585</u> 25 425
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 699</u> 26 207	<u>35 854</u> 25 690	<u>35 715</u> 24 496	<u>33 026</u> 25 690	<u>35 854</u> 25 690
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 979</u> 26 483	<u>36 129</u> 25 960	<u>35 977</u> 24 754	<u>33 301</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 558</u> 27 052	<u>36 696</u> 26 518	<u>36 518</u> 25 287	<u>33 868</u> 26 518	<u>36 696</u> 26 518
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 857</u> 27 346	<u>36 989</u> 26 807	<u>36 797</u> 25 561	<u>34 161</u> 26 807	<u>36 989</u> 26 807

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 699</u> 26 207	<u>35 854</u> 25 690	<u>35 715</u> 24 496	<u>33 026</u> 25 690	<u>35 854</u> 25 690
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 979</u> 26 483	<u>36 129</u> 25 960	<u>35 977</u> 24 754	<u>33 301</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 265</u> 26 765	<u>36 410</u> 26 236	<u>36 244</u> 25 018	<u>33 581</u> 26 236	<u>36 410</u> 26 236
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 857</u> 27 346	<u>36 989</u> 26 807	<u>36 797</u> 25 561	<u>34 161</u> 26 807	<u>36 989</u> 26 807
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 082</u> 25 842	<u>34 460</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 857</u> 27 346	<u>36 989</u> 26 807	<u>36 797</u> 25 561	<u>34 161</u> 26 807	<u>36 989</u> 26 807
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 082</u> 25 842	<u>34 460</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 474</u> 27 954	<u>37 594</u> 27 402	<u>37 374</u> 26 129	<u>34 766</u> 27 402	<u>37 594</u> 27 402
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 793</u> 28 268	<u>37 907</u> 27 710	<u>37 672</u> 26 423	<u>35 079</u> 27 710	<u>37 907</u> 27 710
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 453</u> 28 918	<u>38 554</u> 28 347	<u>38 289</u> 27 030	<u>35 726</u> 28 347	<u>38 554</u> 28 347
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>28 930</u> 26 123	<u>35 806</u> 25 883	<u>35 566</u> 24 638	<u>33 049</u> 25 883	<u>35 806</u> 25 883
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 881</u> 26 386	<u>36 316</u> 26 144	<u>36 111</u> 24 886	<u>33 487</u> 26 144	<u>36 316</u> 26 144
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 155</u> 26 656	<u>36 587</u> 26 411	<u>36 369</u> 25 140	<u>33 758</u> 26 411	<u>36 587</u> 26 411
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 719</u> 27 211	<u>37 146</u> 26 961	<u>36 901</u> 25 664	<u>34 317</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 010</u> 27 497	<u>37 434</u> 27 245	<u>37 176</u> 25 934	<u>34 606</u> 27 245	<u>37 434</u> 27 245
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 881</u> 26 386	<u>36 316</u> 26 144	<u>36 111</u> 24 886	<u>33 487</u> 26 144	<u>36 316</u> 26 144
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 155</u> 26 656	<u>36 587</u> 26 411	<u>36 369</u> 25 140	<u>33 758</u> 26 411	<u>36 587</u> 26 411
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 434</u> 26 930	<u>36 864</u> 26 683	<u>36 632</u> 25 400	<u>34 035</u> 26 683	<u>36 864</u> 26 683
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 010</u> 27 497	<u>37 434</u> 27 245	<u>37 176</u> 25 934	<u>34 606</u> 27 245	<u>37 434</u> 27 245
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 307</u> 27 790	<u>37 729</u> 27 535	<u>37 456</u> 26 210	<u>34 900</u> 27 535	<u>37 729</u> 27 535
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 155</u> 26 656	<u>36 587</u> 26 411	<u>36 369</u> 25 140	<u>33 758</u> 26 411	<u>36 587</u> 26 411

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 434</u> 26 930	<u>36 864</u> 26 683	<u>36 632</u> 25 400	<u>34 035</u> 26 683	<u>36 864</u> 26 683
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 719</u> 27 211	<u>37 146</u> 26 961	<u>36 901</u> 25 664	<u>34 317</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 307</u> 27 790	<u>37 729</u> 27 535	<u>37 456</u> 26 210	<u>34 900</u> 27 535	<u>37 729</u> 27 535
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 611</u> 28 089	<u>38 030</u> 27 831	<u>37 742</u> 26 492	<u>35 201</u> 27 831	<u>38 030</u> 27 831
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 307</u> 27 790	<u>37 729</u> 27 535	<u>37 456</u> 26 210	<u>34 900</u> 27 535	<u>37 729</u> 27 535
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 611</u> 28 089	<u>38 030</u> 27 831	<u>37 742</u> 26 492	<u>35 201</u> 27 831	<u>38 030</u> 27 831
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 921</u> 28 394	<u>38 337</u> 28 133	<u>38 035</u> 26 780	<u>35 508</u> 28 133	<u>38 337</u> 28 133
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 238</u> 28 706	<u>38 651</u> 28 442	<u>38 334</u> 27 074	<u>35 822</u> 28 442	<u>38 651</u> 28 442
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 893</u> 29 351	<u>39 300</u> 29 081	<u>38 952</u> 27 683	<u>36 472</u> 29 081	<u>39 300</u> 29 081
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 182</u> 27 355	<u>37 227</u> 27 280	<u>36 890</u> 25 941	<u>34 469</u> 27 280	<u>37 227</u> 27 280

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 146</u> 27 631	<u>37 751</u> 27 556	<u>37 449</u> 26 203	<u>34 922</u> 27 556	<u>37 751</u> 27 556
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 433</u> 27 913	<u>38 036</u> 27 837	<u>37 721</u> 26 471	<u>35 208</u> 27 837	<u>38 036</u> 27 837
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 023</u> 28 495	<u>38 625</u> 28 417	<u>38 281</u> 27 022	<u>35 797</u> 28 417	<u>38 625</u> 28 417
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 328</u> 28 795	<u>38 929</u> 28 716	<u>38 570</u> 27 307	<u>36 101</u> 28 716	<u>38 929</u> 28 716
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 146</u> 27 631	<u>37 751</u> 27 556	<u>37 449</u> 26 203	<u>34 922</u> 27 556	<u>37 751</u> 27 556
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 433</u> 27 913	<u>38 036</u> 27 837	<u>37 721</u> 26 471	<u>35 208</u> 27 837	<u>38 036</u> 27 837
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 725</u> 28 201	<u>38 328</u> 28 124	<u>37 998</u> 26 744	<u>35 499</u> 28 124	<u>38 328</u> 28 124
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 328</u> 28 795	<u>38 929</u> 28 716	<u>38 570</u> 27 307	<u>36 101</u> 28 716	<u>38 929</u> 28 716
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 639</u> 29 101	<u>39 240</u> 29 022	<u>38 865</u> 27 597	<u>36 411</u> 29 022	<u>39 240</u> 29 022
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 433</u> 27 913	<u>38 036</u> 27 837	<u>37 721</u> 26 471	<u>35 208</u> 27 837	<u>38 036</u> 27 837
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 725</u> 28 201	<u>38 328</u> 28 124	<u>37 998</u> 26 744	<u>35 499</u> 28 124	<u>38 328</u> 28 124

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 023</u> 28 495	<u>38 625</u> 28 417	<u>38 281</u> 27 022	<u>35 797</u> 28 417	<u>38 625</u> 28 417
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 639</u> 29 101	<u>39 240</u> 29 022	<u>38 865</u> 27 597	<u>36 411</u> 29 022	<u>39 240</u> 29 022
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 957</u> 29 414	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 167</u> 27 894	<u>36 728</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 639</u> 29 101	<u>39 240</u> 29 022	<u>38 865</u> 27 597	<u>36 411</u> 29 022	<u>39 240</u> 29 022
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 957</u> 29 414	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 167</u> 27 894	<u>36 728</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 282</u> 29 734	<u>39 881</u> 29 653	<u>39 475</u> 28 197	<u>37 052</u> 29 653	<u>39 881</u> 29 653
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 614</u> 30 061	<u>40 212</u> 29 979	<u>39 789</u> 28 507	<u>37 383</u> 29 979	<u>40 212</u> 29 979
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 301</u> 30 736	<u>40 896</u> 30 652	<u>40 440</u> 29 147	<u>38 068</u> 30 652	<u>40 896</u> 30 652
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 598</u> 28 749	<u>38 892</u> 28 920	<u>38 435</u> 27 462	<u>36 134</u> 28 920	<u>38 892</u> 28 920
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 576</u> 29 039	<u>39 433</u> 29 212	<u>39 010</u> 27 740	<u>36 604</u> 29 212	<u>39 433</u> 29 212

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 185</u> 29 638	<u>40 045</u> 29 814	<u>39 591</u> 28 311	<u>37 216</u> 29 814	<u>40 045</u> 29 814
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 498</u> 29 946	<u>40 360</u> 30 125	<u>39 891</u> 28 606	<u>37 532</u> 30 125	<u>40 360</u> 30 125
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 576</u> 29 039	<u>39 433</u> 29 212	<u>39 010</u> 27 740	<u>36 604</u> 29 212	<u>39 433</u> 29 212
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 877</u> 29 335	<u>39 736</u> 29 510	<u>39 297</u> 28 023	<u>36 907</u> 29 510	<u>39 736</u> 29 510
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 498</u> 29 946	<u>40 360</u> 30 125	<u>39 891</u> 28 606	<u>37 532</u> 30 125	<u>40 360</u> 30 125
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 818</u> 30 262	<u>40 682</u> 30 442	<u>40 197</u> 28 908	<u>37 854</u> 30 442	<u>40 682</u> 30 442
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 818</u> 30 262	<u>40 682</u> 30 442	<u>40 197</u> 28 908	<u>37 854</u> 30 442	<u>40 682</u> 30 442
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 30 584	<u>41 012</u> 30 766	<u>40 509</u> 29 215	<u>38 183</u> 30 766	<u>41 012</u> 30 766
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 821</u> 31 248	<u>41 691</u> 31 434	<u>41 154</u> 29 850	<u>38 863</u> 31 434	<u>41 691</u> 31 434
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 170</u> 31 592	<u>42 042</u> 31 780	<u>41 488</u> 30 178	<u>39 213</u> 31 780	<u>42 042</u> 31 780
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>31 598</u> 28 749	<u>38 892</u> 28 920	<u>38 435</u> 27 462	<u>36 134</u> 28 920	<u>38 892</u> 28 920
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 995</u> 30 124	<u>40 530</u> 30 532	<u>39 956</u> 28 958	<u>37 772</u> 30 532	<u>40 530</u> 30 532
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 988</u> 30 428	<u>41 087</u> 30 840	<u>40 545</u> 29 251	<u>38 259</u> 30 840	<u>41 087</u> 30 840
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 625</u> 31 055	<u>41 733</u> 31 476	<u>41 158</u> 29 854	<u>38 905</u> 31 476	<u>41 733</u> 31 476
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 954</u> 31 379	<u>42 066</u> 31 804	<u>41 474</u> 30 165	<u>39 238</u> 31 804	<u>42 066</u> 31 804
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 988</u> 30 428	<u>41 087</u> 30 840	<u>40 545</u> 29 251	<u>38 259</u> 30 840	<u>41 087</u> 30 840
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 303</u> 30 739	<u>41 407</u> 31 155	<u>40 849</u> 29 549	<u>38 578</u> 31 155	<u>41 407</u> 31 155
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 954</u> 31 379	<u>42 066</u> 31 804	<u>41 474</u> 30 165	<u>39 238</u> 31 804	<u>42 066</u> 31 804
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 289</u> 31 709	<u>42 406</u> 32 139	<u>41 797</u> 30 483	<u>39 578</u> 32 139	<u>42 406</u> 32 139
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 289</u> 31 709	<u>42 406</u> 32 139	<u>41 797</u> 30 483	<u>39 578</u> 32 139	<u>42 406</u> 32 139

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 632</u> 32 047	<u>42 754</u> 32 481	<u>42 126</u> 30 807	<u>39 925</u> 32 481	<u>42 754</u> 32 481
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 340</u> 32 743	<u>43 471</u> 33 187	<u>42 807</u> 31 477	<u>40 643</u> 33 187	<u>43 471</u> 33 187
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 705</u> 33 103	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 158</u> 31 822	<u>41 013</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 538</u> 31 642	<u>42 100</u> 32 077	<u>41 414</u> 30 394	<u>39 342</u> 32 077	<u>42 100</u> 32 077
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 546</u> 31 962	<u>42 673</u> 32 401	<u>42 018</u> 30 701	<u>39 844</u> 32 401	<u>42 673</u> 32 401
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 216</u> 32 621	<u>43 352</u> 33 069	<u>42 661</u> 31 334	<u>40 523</u> 33 069	<u>43 352</u> 33 069
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 561</u> 32 961	<u>43 702</u> 33 413	<u>42 993</u> 31 660	<u>40 873</u> 33 413	<u>43 702</u> 33 413
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 546</u> 31 962	<u>42 673</u> 32 401	<u>42 018</u> 30 701	<u>39 844</u> 32 401	<u>42 673</u> 32 401
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 877</u> 32 288	<u>43 009</u> 32 732	<u>42 337</u> 31 014	<u>40 180</u> 32 732	<u>43 009</u> 32 732
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 561</u> 32 961	<u>43 702</u> 33 413	<u>42 993</u> 31 660	<u>40 873</u> 33 413	<u>43 702</u> 33 413

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 913</u> 33 308	<u>44 059</u> 33 765	<u>43 332</u> 31 993	<u>41 231</u> 33 765	<u>44 059</u> 33 765
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 913</u> 33 308	<u>44 059</u> 33 765	<u>43 332</u> 31 993	<u>41 231</u> 33 765	<u>44 059</u> 33 765
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 273</u> 33 662	<u>44 424</u> 34 124	<u>43 677</u> 32 334	<u>41 595</u> 34 124	<u>44 424</u> 34 124
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 017</u> 34 394	<u>45 178</u> 34 866	<u>44 392</u> 33 036	<u>42 349</u> 34 866	<u>45 178</u> 34 866
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 401</u> 34 772	<u>45 567</u> 35 249	<u>44 760</u> 33 400	<u>42 738</u> 35 249	<u>45 567</u> 35 249
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 167</u> 33 246	<u>43 762</u> 33 713	<u>42 956</u> 31 911	<u>41 004</u> 33 713	<u>43 762</u> 33 713
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 192</u> 33 582	<u>44 352</u> 34 053	<u>43 576</u> 32 234	<u>41 523</u> 34 053	<u>44 352</u> 34 053
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 895</u> 34 274	<u>45 065</u> 34 755	<u>44 251</u> 32 898	<u>42 236</u> 34 755	<u>45 065</u> 34 755
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 258</u> 34 631	<u>45 433</u> 35 117	<u>44 599</u> 33 241	<u>42 604</u> 35 117	<u>45 433</u> 35 117
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 192</u> 33 582	<u>44 352</u> 34 053	<u>43 576</u> 32 234	<u>41 523</u> 34 053	<u>44 352</u> 34 053

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 540</u> 33 924	<u>44 705</u> 34 401	<u>43 910</u> 32 563	<u>41 876</u> 34 401	<u>44 705</u> 34 401
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 258</u> 34 631	<u>45 433</u> 35 117	<u>44 599</u> 33 241	<u>42 604</u> 35 117	<u>45 433</u> 35 117
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 628</u> 34 996	<u>45 808</u> 35 487	<u>44 955</u> 33 591	<u>42 980</u> 35 487	<u>45 808</u> 35 487
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 628</u> 34 996	<u>45 808</u> 35 487	<u>44 955</u> 33 591	<u>42 980</u> 35 487	<u>45 808</u> 35 487
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 006</u> 35 368	<u>46 192</u> 35 864	<u>45 318</u> 33 948	<u>43 363</u> 35 864	<u>46 192</u> 35 864
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 788</u> 36 137	<u>46 984</u> 36 644	<u>46 068</u> 34 686	<u>44 156</u> 36 644	<u>46 984</u> 36 644
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 191</u> 36 534	<u>47 393</u> 37 047	<u>46 455</u> 35 067	<u>44 565</u> 37 047	<u>47 393</u> 37 047
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 994</u> 35 044	<u>45 681</u> 35 601	<u>44 747</u> 33 674	<u>42 923</u> 35 601	<u>45 681</u> 35 601
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 037</u> 35 398	<u>46 290</u> 35 961	<u>45 385</u> 34 014	<u>43 462</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 778</u> 36 127	<u>47 043</u> 36 703	<u>46 098</u> 34 716	<u>44 215</u> 36 703	<u>47 043</u> 36 703

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 160</u> 36 504	<u>47 432</u> 37 085	<u>46 465</u> 35 077	<u>44 603</u> 37 085	<u>47 432</u> 37 085
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 037</u> 35 398	<u>46 290</u> 35 961	<u>45 385</u> 34 014	<u>43 462</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 404</u> 35 759	<u>46 663</u> 36 328	<u>45 738</u> 34 361	<u>43 834</u> 36 328	<u>46 663</u> 36 328
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 160</u> 36 504	<u>47 432</u> 37 085	<u>46 465</u> 35 077	<u>44 603</u> 37 085	<u>47 432</u> 37 085
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 551</u> 36 888	<u>47 828</u> 37 475	<u>46 840</u> 35 447	<u>45 000</u> 37 475	<u>47 828</u> 37 475
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 551</u> 36 888	<u>47 828</u> 37 475	<u>46 840</u> 35 447	<u>45 000</u> 37 475	<u>47 828</u> 37 475
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 950</u> 37 280	<u>48 234</u> 37 874	<u>47 223</u> 35 824	<u>45 405</u> 37 874	<u>48 234</u> 37 874
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>49 070</u> 38 697	<u>48 015</u> 36 602	<u>46 241</u> 38 697	<u>49 070</u> 38 697
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 198</u> 38 509	<u>49 502</u> 39 123	<u>48 423</u> 37 005	<u>46 674</u> 39 123	<u>49 502</u> 39 123

212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 906</u> 20 040	<u>30 517</u> 20 676
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 571</u> 20 694	<u>31 214</u> 21 362
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 262</u> 21 374	<u>31 939</u> 22 076
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 657</u> 21 590	<u>32 409</u> 22 299
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 881</u> 21 811	<u>32 640</u> 22 526
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 109</u> 22 035	<u>32 876</u> 22 759
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 581</u> 22 499	<u>33 363</u> 23 238
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 824</u> 22 739	<u>33 614</u> 23 485

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 881</u> 21 811	<u>32 640</u> 22 526
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 109</u> 22 035	<u>32 876</u> 22 759
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 265	<u>33 117</u> 22 996
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 824</u> 22 739	<u>33 614</u> 23 485
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 072</u> 22 983	<u>33 871</u> 23 738
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 109</u> 22 035	<u>32 876</u> 22 759
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 265	<u>33 117</u> 22 996
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 581</u> 22 499	<u>33 363</u> 23 238
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 072</u> 22 983	<u>33 871</u> 23 738
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 326</u> 23 233	<u>34 133</u> 23 996
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 265	<u>33 117</u> 22 996

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 581</u> 22 499	<u>33 363</u> 23 238
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 824</u> 22 739	<u>33 614</u> 23 485
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 326</u> 23 233	<u>34 133</u> 23 996
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 585</u> 23 488	<u>34 401</u> 24 259
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 054</u> 22 154	<u>32 773</u> 22 897
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 457</u> 22 378	<u>33 252</u> 23 129
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 689</u> 22 606	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 926</u> 22 839	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 320	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 568	<u>34 502</u> 24 359

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 689</u> 22 606	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 926</u> 22 839	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 077	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 568	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 924</u> 23 821	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 926</u> 22 839	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 077	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 320	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 924</u> 23 821	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 080	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 077	<u>33 987</u> 23 851

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 320	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 568	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 080	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 456</u> 24 345	<u>35 318</u> 25 162
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 054</u> 22 154	<u>32 773</u> 22 897
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 457</u> 22 378	<u>33 252</u> 23 129
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 689</u> 22 606	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 926</u> 22 839	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 320	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 568	<u>34 502</u> 24 359

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 689</u> 22 606	<u>33 492</u> 23 365
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 926</u> 22 839	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 077	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 568	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 924</u> 23 821	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 926</u> 22 839	<u>33 737</u> 23 605
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 077	<u>33 987</u> 23 851
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 320	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 924</u> 23 821	<u>34 768</u> 24 621
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 080	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 167</u> 23 077	<u>33 987</u> 23 851

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 320	<u>34 242</u> 24 102
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 568	<u>34 502</u> 24 359
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 080	<u>35 040</u> 24 888
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 456</u> 24 345	<u>35 318</u> 25 162
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 312</u> 23 392	<u>34 075</u> 24 179
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 728</u> 23 629	<u>34 567</u> 24 423
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 973</u> 23 870	<u>34 820</u> 24 672
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 116	<u>35 079</u> 24 926
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 739</u> 24 624	<u>35 612</u> 25 451
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 005</u> 24 885	<u>35 887</u> 25 722

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 973</u> 23 870	<u>34 820</u> 24 672
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 116	<u>35 079</u> 24 926
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 478</u> 24 367	<u>35 343</u> 25 186
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 005</u> 24 885	<u>35 887</u> 25 722
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 277</u> 25 153	<u>36 168</u> 25 998
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 116	<u>35 079</u> 24 926
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 478</u> 24 367	<u>35 343</u> 25 186
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 739</u> 24 624	<u>35 612</u> 25 451
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 277</u> 25 153	<u>36 168</u> 25 998
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 426	<u>36 455</u> 26 281
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 478</u> 24 367	<u>35 343</u> 25 186

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 739</u> 24 624	<u>35 612</u> 25 451
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 005</u> 24 885	<u>35 887</u> 25 722
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 426	<u>36 455</u> 26 281
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 838</u> 25 706	<u>36 749</u> 26 570
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 426	<u>36 455</u> 26 281
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 838</u> 25 706	<u>36 749</u> 26 570
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 129</u> 25 991	<u>37 049</u> 26 865
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 425</u> 26 284	<u>37 355</u> 27 167
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 039</u> 26 888	<u>37 990</u> 27 791
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 459</u> 24 521	<u>35 291</u> 25 375

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 886</u> 24 768	<u>35 795</u> 25 631
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 021	<u>36 061</u> 25 893
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 672</u> 25 542	<u>36 609</u> 26 432
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 945</u> 25 811	<u>36 891</u> 26 711
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 886</u> 24 768	<u>35 795</u> 25 631
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 021	<u>36 061</u> 25 893
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 405</u> 25 279	<u>36 332</u> 26 160
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 945</u> 25 811	<u>36 891</u> 26 711
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 224</u> 26 086	<u>37 180</u> 26 995
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 021	<u>36 061</u> 25 893
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 405</u> 25 279	<u>36 332</u> 26 160

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 672</u> 25 542	<u>36 609</u> 26 432
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 224</u> 26 086	<u>37 180</u> 26 995
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 509</u> 26 366	<u>37 475</u> 27 285
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 224</u> 26 086	<u>37 180</u> 26 995
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 509</u> 26 366	<u>37 475</u> 27 285
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 801</u> 26 653	<u>37 776</u> 27 582
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 098</u> 26 946	<u>38 084</u> 27 885
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 713</u> 27 551	<u>38 721</u> 28 511
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 785</u> 25 826	<u>36 683</u> 26 746
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 226</u> 26 087	<u>37 202</u> 27 016

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 496</u> 26 354	<u>37 482</u> 27 291
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 054</u> 26 903	<u>38 059</u> 27 860
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 342</u> 27 186	<u>38 357</u> 28 153
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 226</u> 26 087	<u>37 202</u> 27 016
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 496</u> 26 354	<u>37 482</u> 27 291
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 772</u> 26 625	<u>37 767</u> 27 573
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 342</u> 27 186	<u>38 357</u> 28 153
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 636</u> 27 475	<u>38 662</u> 28 453
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 496</u> 26 354	<u>37 482</u> 27 291
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 772</u> 26 625	<u>37 767</u> 27 573
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 054</u> 26 903	<u>38 059</u> 27 860

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 636</u> 27 475	<u>38 662</u> 28 453
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 936</u> 27 770	<u>38 972</u> 28 759
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 636</u> 27 475	<u>38 662</u> 28 453
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 936</u> 27 770	<u>38 972</u> 28 759
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 243</u> 28 072	<u>39 290</u> 29 071
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 556</u> 28 381	<u>39 615</u> 29 391
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 204</u> 29 019	<u>40 286</u> 30 051
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 336</u> 27 352	<u>38 316</u> 28 353
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 792</u> 27 629	<u>38 851</u> 28 639
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 371</u> 28 198	<u>39 451</u> 29 230

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 669</u> 28 492	<u>39 760</u> 29 534
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 792</u> 27 629	<u>38 851</u> 28 639
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 078</u> 27 911	<u>39 148</u> 28 931
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 669</u> 28 492	<u>39 760</u> 29 534
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 974</u> 28 792	<u>40 076</u> 29 845
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 974</u> 28 792	<u>40 076</u> 29 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>32 285</u> 29 098	<u>40 399</u> 30 162
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 928</u> 29 731	<u>41 065</u> 30 818
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>33 260</u> 30 058	<u>41 409</u> 31 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 336</u> 27 352	<u>38 316</u> 28 353

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 792</u> 27 629	<u>38 851</u> 28 639
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 371</u> 28 198	<u>39 451</u> 29 230
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 669</u> 28 492	<u>39 760</u> 29 534
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 792</u> 27 629	<u>38 851</u> 28 639
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 078</u> 27 911	<u>39 148</u> 28 931
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 669</u> 28 492	<u>39 760</u> 29 534
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 974</u> 28 792	<u>40 076</u> 29 845
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 974</u> 28 792	<u>40 076</u> 29 845
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 285</u> 29 098	<u>40 399</u> 30 162
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 928</u> 29 731	<u>41 065</u> 30 818
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 260</u> 30 058	<u>41 409</u> 31 157

212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 861</u> 28 853	<u>39 922</u> 29 933
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 332</u> 29 145	<u>40 473</u> 30 235
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 943</u> 29 746	<u>41 106</u> 30 859
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 258</u> 30 056	<u>41 433</u> 31 180
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 332</u> 29 145	<u>40 473</u> 30 235
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 635</u> 29 442	<u>40 786</u> 30 544
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 258</u> 30 056	<u>41 433</u> 31 180
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 579</u> 30 372	<u>41 766</u> 31 508
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 579</u> 30 372	<u>41 766</u> 31 508
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 907</u> 30 695	<u>42 107</u> 31 844

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 585</u> 31 362	<u>42 810</u> 32 536
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 936</u> 31 707	<u>43 173</u> 32 893
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 323</u> 30 293	<u>41 461</u> 31 448
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 810</u> 30 599	<u>42 028</u> 31 766
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 451</u> 31 230	<u>42 693</u> 32 421
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 781</u> 31 555	<u>43 036</u> 32 758
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 810</u> 30 599	<u>42 028</u> 31 766
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 127</u> 30 911	<u>42 357</u> 32 090
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 781</u> 31 555	<u>43 036</u> 32 758
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 119</u> 31 887	<u>43 386</u> 33 103

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 119</u> 31 887	<u>43 386</u> 33 103
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 463</u> 32 226	<u>43 744</u> 33 455
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 175</u> 32 927	<u>44 483</u> 34 183
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 543</u> 33 289	<u>44 865</u> 34 558
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 870</u> 31 815	<u>43 090</u> 33 052
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 372</u> 32 137	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 045</u> 32 799	<u>44 373</u> 34 074
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 393</u> 33 141	<u>44 733</u> 34 429
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 372</u> 32 137	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 705</u> 32 465	<u>44 019</u> 33 726

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 393</u> 33 141	<u>44 733</u> 34 429
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 747</u> 33 490	<u>45 101</u> 34 791
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 747</u> 33 490	<u>45 101</u> 34 791
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 109</u> 33 846	<u>45 477</u> 35 161
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 857</u> 34 582	<u>46 254</u> 35 926
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 243</u> 34 962	<u>46 655</u> 36 320
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 664</u> 33 581	<u>44 972</u> 34 903
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 184</u> 33 920	<u>45 574</u> 35 256
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 895</u> 34 619	<u>46 312</u> 35 983
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 261</u> 34 980	<u>46 693</u> 36 358

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 184</u> 33 920	<u>45 574</u> 35 256
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 536</u> 34 266	<u>45 939</u> 35 616
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 261</u> 34 980	<u>46 693</u> 36 358
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 635</u> 35 348	<u>47 082</u> 36 740
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 635</u> 35 348	<u>47 082</u> 36 740
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 017</u> 35 724	<u>47 479</u> 37 131
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 806</u> 36 501	<u>48 299</u> 37 939
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 214</u> 36 902	<u>48 723</u> 38 355
212-101-1500	3,5 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 313</u> 20 441	<u>30 937</u> 21 090
212-101-1600	5, 7473-2010	3				

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 991</u> 21 108	<u>31 648</u> 21 790
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 696</u> 21 802	<u>32 387</u> 22 517
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 096</u> 22 022	<u>32 862</u> 22 745
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 247	<u>33 098</u> 22 977
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 557</u> 22 476	<u>33 339</u> 23 214
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 038</u> 22 949	<u>33 835</u> 23 703
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 286</u> 23 193	<u>34 092</u> 23 955
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 247	<u>33 098</u> 22 977
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 557</u> 22 476	<u>33 339</u> 23 214
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 795</u> 22 710	<u>33 585</u> 23 456

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 286</u> 23 193	<u>34 092</u> 23 955
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 539</u> 23 443	<u>34 353</u> 24 212
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 557</u> 22 476	<u>33 339</u> 23 214
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 795</u> 22 710	<u>33 585</u> 23 456
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 038</u> 22 949	<u>33 835</u> 23 703
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 539</u> 23 443	<u>34 353</u> 24 212
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 798</u> 23 698	<u>34 621</u> 24 475
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 795</u> 22 710	<u>33 585</u> 23 456
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 038</u> 22 949	<u>33 835</u> 23 703
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 286</u> 23 193	<u>34 092</u> 23 955
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 798</u> 23 698	<u>34 621</u> 24 475

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 063</u> 23 958	<u>34 894</u> 24 744
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 504</u> 22 597	<u>33 239</u> 23 355
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 912</u> 22 825	<u>33 722</u> 23 591
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 058	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 296	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 888</u> 23 786	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 039	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 058	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 296	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 636</u> 23 539	<u>34 471</u> 24 328

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 039	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 408</u> 24 298	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 296	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 636</u> 23 539	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 888</u> 23 786	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 408</u> 24 298	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 676</u> 24 562	<u>35 546</u> 25 386
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 636</u> 23 539	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 888</u> 23 786	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 039	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 676</u> 24 562	<u>35 546</u> 25 386

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 950</u> 24 832	<u>35 829</u> 25 665
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 504</u> 22 597	<u>33 239</u> 23 355
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 912</u> 22 825	<u>33 722</u> 23 591
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 058	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 296	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 888</u> 23 786	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 039	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 058	<u>33 967</u> 23 832
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 296	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 636</u> 23 539	<u>34 471</u> 24 328

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 039	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 408</u> 24 298	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 390</u> 23 296	<u>34 216</u> 24 078
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 636</u> 23 539	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 888</u> 23 786	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 408</u> 24 298	<u>35 269</u> 25 113
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 676</u> 24 562	<u>35 546</u> 25 386
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 636</u> 23 539	<u>34 471</u> 24 328
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 888</u> 23 786	<u>34 731</u> 24 584
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 145</u> 24 039	<u>34 997</u> 24 846
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 676</u> 24 562	<u>35 546</u> 25 386

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 950</u> 24 832	<u>35 829</u> 25 665
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 788</u> 23 860	<u>34 567</u> 24 662
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 208</u> 24 101	<u>35 063</u> 24 911
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 347	<u>35 322</u> 25 165
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 713</u> 24 598	<u>35 585</u> 25 425
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 239</u> 25 116	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 511</u> 25 383	<u>36 410</u> 26 236
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 347	<u>35 322</u> 25 165
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 713</u> 24 598	<u>35 585</u> 25 425
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 973</u> 24 854	<u>35 854</u> 25 690

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 511</u> 25 383	<u>36 410</u> 26 236
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 788</u> 25 656	<u>36 696</u> 26 518
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 713</u> 24 598	<u>35 585</u> 25 425
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 973</u> 24 854	<u>35 854</u> 25 690
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 239</u> 25 116	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 788</u> 25 656	<u>36 696</u> 26 518
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 071</u> 25 935	<u>36 989</u> 26 807
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 973</u> 24 854	<u>35 854</u> 25 690
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 239</u> 25 116	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 511</u> 25 383	<u>36 410</u> 26 236
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 071</u> 25 935	<u>36 989</u> 26 807

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 361</u> 26 220	<u>37 288</u> 27 101
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 071</u> 25 935	<u>36 989</u> 26 807
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 361</u> 26 220	<u>37 288</u> 27 101
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 657</u> 26 511	<u>37 594</u> 27 402
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 959</u> 26 809	<u>37 907</u> 27 710
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 586</u> 27 425	<u>38 554</u> 28 347
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 957</u> 25 011	<u>35 806</u> 25 883
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 264	<u>36 316</u> 26 144
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 651</u> 25 521	<u>36 587</u> 26 411
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 191</u> 26 053	<u>37 146</u> 26 961

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 327	<u>37 434</u> 27 245
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 264	<u>36 316</u> 26 144
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 651</u> 25 521	<u>36 587</u> 26 411
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 918</u> 25 785	<u>36 864</u> 26 683
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 327	<u>37 434</u> 27 245
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 754</u> 26 607	<u>37 729</u> 27 535
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 651</u> 25 521	<u>36 587</u> 26 411
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 918</u> 25 785	<u>36 864</u> 26 683
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 191</u> 26 053	<u>37 146</u> 26 961
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 754</u> 26 607	<u>37 729</u> 27 535
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 045</u> 26 894	<u>38 030</u> 27 831

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 754</u> 26 607	<u>37 729</u> 27 535
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 045</u> 26 894	<u>38 030</u> 27 831
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 342</u> 27 186	<u>38 337</u> 28 133
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 646</u> 27 485	<u>38 651</u> 28 442
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 273</u> 28 102	<u>39 300</u> 29 081
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 310</u> 26 343	<u>37 227</u> 27 280
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 756</u> 26 609	<u>37 751</u> 27 556
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 032</u> 26 881	<u>38 036</u> 27 837
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 601</u> 27 441	<u>38 625</u> 28 417
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 894</u> 27 729	<u>38 929</u> 28 716

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 756</u> 26 609	<u>37 751</u> 27 556
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 032</u> 26 881	<u>38 036</u> 27 837
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 314</u> 27 158	<u>38 328</u> 28 124
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 894</u> 27 729	<u>38 929</u> 28 716
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 194</u> 28 024	<u>39 240</u> 29 022
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 032</u> 26 881	<u>38 036</u> 27 837
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 314</u> 27 158	<u>38 328</u> 28 124
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 601</u> 27 441	<u>38 625</u> 28 417
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 194</u> 28 024	<u>39 240</u> 29 022
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 500</u> 28 326	<u>39 557</u> 29 334
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 194</u> 28 024	<u>39 240</u> 29 022

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 500</u> 28 326	<u>39 557</u> 29 334
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 813</u> 28 634	<u>39 881</u> 29 653
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 133</u> 28 948	<u>40 212</u> 29 979
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 794</u> 29 599	<u>40 896</u> 30 652
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 892</u> 27 899	<u>38 892</u> 28 920
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 353</u> 28 181	<u>39 433</u> 29 212
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 944</u> 28 762	<u>40 045</u> 29 814
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 248</u> 29 062	<u>40 360</u> 30 125
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 353</u> 28 181	<u>39 433</u> 29 212
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 646</u> 28 469	<u>39 736</u> 29 510

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 248</u> 29 062	<u>40 360</u> 30 125
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 559</u> 29 368	<u>40 682</u> 30 442
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 559</u> 29 368	<u>40 682</u> 30 442
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 876</u> 29 680	<u>41 012</u> 30 766
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 532</u> 30 325	<u>41 691</u> 31 434
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 871</u> 30 659	<u>42 042</u> 31 780
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 892</u> 27 899	<u>38 892</u> 28 920
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 447</u> 29 430	<u>40 530</u> 30 532
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 925</u> 29 728	<u>41 087</u> 30 840

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 547</u> 30 341	<u>41 733</u> 31 476
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 868</u> 30 657	<u>42 066</u> 31 804
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 925</u> 29 728	<u>41 087</u> 30 840
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 233</u> 30 031	<u>41 407</u> 31 155
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 868</u> 30 657	<u>42 066</u> 31 804
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 196</u> 30 979	<u>42 406</u> 32 139
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 196</u> 30 979	<u>42 406</u> 32 139
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 531</u> 31 309	<u>42 754</u> 32 481
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 223</u> 31 990	<u>43 471</u> 33 187
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 580</u> 32 341	<u>43 842</u> 33 551
212-101-2600	35, 7473-2010	3				

212-101-2601		3	1	2400	<u>33 939</u> 30 899	<u>42 100</u> 32 077
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 431</u> 31 211	<u>42 673</u> 32 401
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 085</u> 31 854	<u>43 352</u> 33 069
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 422</u> 32 186	<u>43 702</u> 33 413
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 431</u> 31 211	<u>42 673</u> 32 401
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 755</u> 31 529	<u>43 009</u> 32 732
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 422</u> 32 186	<u>43 702</u> 33 413
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 766</u> 32 525	<u>44 059</u> 33 765
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 766</u> 32 525	<u>44 059</u> 33 765
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 118</u> 32 871	<u>44 424</u> 34 124
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 844</u> 33 585	<u>45 178</u> 34 866

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 219</u> 33 954	<u>45 567</u> 35 249
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 517</u> 32 452	<u>43 762</u> 33 713
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 025</u> 32 780	<u>44 352</u> 34 053
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 712</u> 33 455	<u>45 065</u> 34 755
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 066</u> 33 804	<u>45 433</u> 35 117
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 025</u> 32 780	<u>44 352</u> 34 053
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 365</u> 33 114	<u>44 705</u> 34 401
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 066</u> 33 804	<u>45 433</u> 35 117
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 428</u> 34 160	<u>45 808</u> 35 487
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 428</u> 34 160	<u>45 808</u> 35 487

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 797</u> 34 523	<u>46 192</u> 35 864
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 559</u> 35 274	<u>46 984</u> 36 644
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 953</u> 35 661	<u>47 393</u> 37 047
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 346</u> 34 252	<u>45 681</u> 35 601
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 873</u> 34 598	<u>46 290</u> 35 961
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 598</u> 35 312	<u>47 043</u> 36 703
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 972</u> 35 680	<u>47 432</u> 37 085
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 873</u> 34 598	<u>46 290</u> 35 961
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 232</u> 34 951	<u>46 663</u> 36 328
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 972</u> 35 680	<u>47 432</u> 37 085

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 353</u> 36 055	<u>47 828</u> 37 475
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 353</u> 36 055	<u>47 828</u> 37 475
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 743</u> 36 439	<u>48 234</u> 37 874
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 548</u> 37 231	<u>49 070</u> 38 697
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 963</u> 37 640	<u>49 502</u> 39 123

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 376</u> 19 672	<u>28 793</u> 18 979	<u>29 817</u> 18 979	<u>26 035</u> 18 979	<u>28 793</u> 18 979
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 384</u> 20 664	<u>29 556</u> 19 731	<u>30 580</u> 19 731	<u>26 798</u> 19 731	<u>29 556</u> 19 731
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 448</u> 21 711	<u>30 351</u> 20 513	<u>31 376</u> 20 513	<u>27 594</u> 20 513	<u>30 351</u> 20 513
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 519</u> 22 765	<u>31 413</u> 21 558	<u>32 437</u> 21 558	<u>28 655</u> 21 558	<u>31 413</u> 21 558
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 519</u> 22 765	<u>31 413</u> 21 558	<u>32 437</u> 21 558	<u>28 655</u> 21 558	<u>31 413</u> 21 558
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 477</u> 23 708	<u>32 488</u> 22 616	<u>33 512</u> 22 616	<u>29 730</u> 22 616	<u>32 488</u> 22 616
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 519</u> 24 734	<u>33 823</u> 23 931	<u>34 848</u> 23 931	<u>31 066</u> 23 931	<u>33 823</u> 23 931
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 686</u> 25 882	<u>35 120</u> 25 207	<u>36 144</u> 25 207	<u>32 362</u> 25 207	<u>35 120</u> 25 207
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 020</u> 27 195	<u>36 667</u> 26 730	<u>37 691</u> 26 730	<u>33 909</u> 26 730	<u>36 667</u> 26 730
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 020</u> 27 195	<u>36 667</u> 26 730	<u>37 691</u> 26 730	<u>33 909</u> 26 730	<u>36 667</u> 26 730

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 343</u> 28 497	<u>38 198</u> 28 237	<u>39 222</u> 28 237	<u>35 441</u> 28 237	<u>38 198</u> 28 237
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 704</u> 19 995	<u>29 178</u> 19 359	<u>30 203</u> 19 359	<u>26 421</u> 19 359	<u>29 178</u> 19 359
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 728</u> 21 002	<u>29 957</u> 20 125	<u>30 981</u> 20 125	<u>27 199</u> 20 125	<u>29 957</u> 20 125
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 808</u> 22 065	<u>30 768</u> 20 924	<u>31 792</u> 20 924	<u>28 010</u> 20 924	<u>30 768</u> 20 924
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 136	<u>31 851</u> 21 989	<u>32 875</u> 21 989	<u>29 093</u> 21 989	<u>31 851</u> 21 989
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 136	<u>31 851</u> 21 989	<u>32 875</u> 21 989	<u>29 093</u> 21 989	<u>31 851</u> 21 989
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 871</u> 24 096	<u>32 947</u> 23 068	<u>33 971</u> 23 068	<u>30 189</u> 23 068	<u>32 947</u> 23 068
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 932</u> 25 141	<u>34 310</u> 24 409	<u>35 334</u> 24 409	<u>31 552</u> 24 409	<u>34 310</u> 24 409
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 119</u> 26 309	<u>35 632</u> 25 711	<u>36 656</u> 25 711	<u>32 874</u> 25 711	<u>35 632</u> 25 711
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 645	<u>37 210</u> 27 264	<u>38 234</u> 27 264	<u>34 452</u> 27 264	<u>37 210</u> 27 264

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 477</u> 27 645	<u>37 210</u> 27 264	<u>38 234</u> 27 264	<u>34 452</u> 27 264	<u>37 210</u> 27 264
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 824</u> 28 970	<u>38 772</u> 28 802	<u>39 796</u> 28 802	<u>36 014</u> 28 802	<u>38 772</u> 28 802

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 829</u> 18 979	<u>28 793</u> 18 979
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 592</u> 19 731	<u>29 556</u> 19 731
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 387</u> 20 513	<u>30 351</u> 20 513
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 449</u> 21 558	<u>31 413</u> 21 558
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 449</u> 21 558	<u>31 413</u> 21 558

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 524</u> 22 616	<u>32 488</u> 22 616
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 859</u> 23 931	<u>33 823</u> 23 931
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 156</u> 25 207	<u>35 120</u> 25 207
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 703</u> 26 730	<u>36 667</u> 26 730
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 703</u> 26 730	<u>36 667</u> 26 730
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 234</u> 28 237	<u>38 198</u> 28 237
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 214</u> 19 359	<u>29 178</u> 19 359
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 993</u> 20 125	<u>29 957</u> 20 125
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 804</u> 20 924	<u>30 768</u> 20 924
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 887</u> 21 989	<u>31 851</u> 21 989

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 887</u> 21 989	<u>31 851</u> 21 989
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 983</u> 23 068	<u>32 947</u> 23 068
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 346</u> 24 409	<u>34 310</u> 24 409
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 668</u> 25 711	<u>35 632</u> 25 711
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 246</u> 27 264	<u>37 210</u> 27 264
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 246</u> 27 264	<u>37 210</u> 27 264
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 808</u> 28 802	<u>38 772</u> 28 802

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 432</u> 18 939	<u>27 981</u> 18 960	<u>28 920</u> 18 960	<u>24 668</u> 18 188	<u>27 981</u> 18 960
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 245</u> 19 739	<u>28 720</u> 19 688	<u>29 659</u> 19 688	<u>25 384</u> 18 892	<u>28 720</u> 19 688
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 868</u> 20 352	<u>29 151</u> 20 112	<u>30 090</u> 20 112	<u>25 790</u> 19 292	<u>29 151</u> 20 112
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 750</u> 21 220	<u>29 944</u> 20 893	<u>30 883</u> 20 893	<u>26 559</u> 20 049	<u>29 944</u> 20 893
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 995</u> 21 461	<u>30 085</u> 21 031	<u>31 024</u> 21 031	<u>26 674</u> 20 162	<u>30 085</u> 21 031
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 378</u> 22 823	<u>31 933</u> 22 850	<u>32 872</u> 22 850	<u>28 496</u> 21 955	<u>31 933</u> 22 850
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 418</u> 23 846	<u>33 038</u> 23 938	<u>33 977</u> 23 938	<u>29 574</u> 23 016	<u>33 038</u> 23 938
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 498</u> 24 909	<u>34 206</u> 25 087	<u>35 144</u> 25 087	<u>30 713</u> 24 137	<u>34 206</u> 25 087
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 622</u> 26 016	<u>35 438</u> 26 300	<u>36 377</u> 26 300	<u>31 917</u> 25 322	<u>35 438</u> 26 300

8.04-08-2024

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 793</u> 27 168	<u>36 741</u> 27 582	<u>37 680</u> 27 582	<u>33 189</u> 26 575	<u>36 741</u> 27 582

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 597</u> 18 960	<u>27 981</u> 18 960
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 336</u> 19 688	<u>28 720</u> 19 688
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 767</u> 20 112	<u>29 151</u> 20 112
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 561</u> 20 893	<u>29 944</u> 20 893
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 701</u> 21 031	<u>30 085</u> 21 031
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 549</u> 22 850	<u>31 933</u> 22 850

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 655</u> 23 938	<u>33 038</u> 23 938
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 822</u> 25 087	<u>34 206</u> 25 087
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 055</u> 26 300	<u>35 438</u> 26 300
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 357</u> 27 582	<u>36 741</u> 27 582

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная