

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		42

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>34 477</u> 31 582	<u>41 594</u> 31 579	<u>25 699</u> 15 934	<u>41 594</u> 31 579
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>35 845</u> 32 929	<u>41 979</u> 31 958	<u>26 508</u> 16 731	<u>41 979</u> 31 958
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>37 269</u> 34 330	<u>42 369</u> 32 342	<u>27 358</u> 17 567	<u>42 369</u> 32 342
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>37 304</u> 34 677	<u>42 945</u> 32 668	<u>27 782</u> 17 745	<u>42 945</u> 32 668

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>37 664</u> 35 031	<u>43 283</u> 33 002	<u>27 966</u> 17 926	<u>43 283</u> 33 002
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>38 031</u> 35 392	<u>43 629</u> 33 342	<u>28 154</u> 18 111	<u>43 629</u> 33 342
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>38 788</u> 36 137	<u>44 342</u> 34 044	<u>28 541</u> 18 492	<u>44 342</u> 34 044
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>39 178</u> 36 521	<u>44 710</u> 34 406	<u>28 741</u> 18 689	<u>44 710</u> 34 406
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>37 664</u> 35 031	<u>43 283</u> 33 002	<u>27 966</u> 17 926	<u>43 283</u> 33 002
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 031</u> 35 392	<u>43 629</u> 33 342	<u>28 154</u> 18 111	<u>43 629</u> 33 342
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>38 405</u> 35 761	<u>43 982</u> 33 689	<u>28 346</u> 18 299	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 178</u> 36 521	<u>44 710</u> 34 406	<u>28 741</u> 18 689	<u>44 710</u> 34 406
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>39 577</u> 36 914	<u>45 086</u> 34 776	<u>28 946</u> 18 890	<u>45 086</u> 34 776
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 031</u> 35 392	<u>43 629</u> 33 342	<u>28 154</u> 18 111	<u>43 629</u> 33 342
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>38 405</u> 35 761	<u>43 982</u> 33 689	<u>28 346</u> 18 299	<u>43 982</u> 33 689

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>38 788</u> 36 137	<u>44 342</u> 34 044	<u>28 541</u> 18 492	<u>44 342</u> 34 044
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>39 577</u> 36 914	<u>45 086</u> 34 776	<u>28 946</u> 18 890	<u>45 086</u> 34 776
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>39 985</u> 37 315	<u>45 470</u> 35 154	<u>29 154</u> 19 095	<u>45 470</u> 35 154
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>38 405</u> 35 761	<u>43 982</u> 33 689	<u>28 346</u> 18 299	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>38 788</u> 36 137	<u>44 342</u> 34 044	<u>28 541</u> 18 492	<u>44 342</u> 34 044
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 178</u> 36 521	<u>44 710</u> 34 406	<u>28 741</u> 18 689	<u>44 710</u> 34 406
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>39 985</u> 37 315	<u>45 470</u> 35 154	<u>29 154</u> 19 095	<u>45 470</u> 35 154
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>40 402</u> 37 725	<u>45 863</u> 35 540	<u>29 367</u> 19 305	<u>45 863</u> 35 540
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 768</u> 35 805	<u>43 840</u> 33 790	<u>29 018</u> 19 201	<u>43 840</u> 33 790
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>38 818</u> 36 167	<u>44 431</u> 34 131	<u>29 459</u> 19 395	<u>44 431</u> 34 131

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>39 193</u> 36 536	<u>44 785</u> 34 480	<u>29 660</u> 19 593	<u>44 785</u> 34 480
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 913	<u>45 146</u> 34 835	<u>29 865</u> 19 795	<u>45 146</u> 34 835
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>40 366</u> 37 690	<u>45 891</u> 35 568	<u>30 288</u> 20 211	<u>45 891</u> 35 568
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>46 275</u> 35 947	<u>30 507</u> 20 426	<u>46 275</u> 35 947
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>39 193</u> 36 536	<u>44 785</u> 34 480	<u>29 660</u> 19 593	<u>44 785</u> 34 480
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 913	<u>45 146</u> 34 835	<u>29 865</u> 19 795	<u>45 146</u> 34 835
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>39 967</u> 37 297	<u>45 515</u> 35 198	<u>30 075</u> 20 001	<u>45 515</u> 35 198
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>46 275</u> 35 947	<u>30 507</u> 20 426	<u>46 275</u> 35 947
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 189</u> 38 500	<u>46 668</u> 36 333	<u>30 730</u> 20 646	<u>46 668</u> 36 333
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 913	<u>45 146</u> 34 835	<u>29 865</u> 19 795	<u>45 146</u> 34 835
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>39 967</u> 37 297	<u>45 515</u> 35 198	<u>30 075</u> 20 001	<u>45 515</u> 35 198

8.04-08-2024

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>40 366</u> 37 690	<u>45 891</u> 35 568	<u>30 288</u> 20 211	<u>45 891</u> 35 568
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 189</u> 38 500	<u>46 668</u> 36 333	<u>30 730</u> 20 646	<u>46 668</u> 36 333
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>41 614</u> 38 919	<u>47 069</u> 36 728	<u>30 958</u> 20 871	<u>47 069</u> 36 728
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>39 967</u> 37 297	<u>45 515</u> 35 198	<u>30 075</u> 20 001	<u>45 515</u> 35 198
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>40 366</u> 37 690	<u>45 891</u> 35 568	<u>30 288</u> 20 211	<u>45 891</u> 35 568
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>46 275</u> 35 947	<u>30 507</u> 20 426	<u>46 275</u> 35 947
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 614</u> 38 919	<u>47 069</u> 36 728	<u>30 958</u> 20 871	<u>47 069</u> 36 728
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 049</u> 39 347	<u>47 479</u> 37 132	<u>31 191</u> 21 100	<u>47 479</u> 37 132
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 768</u> 35 805	<u>43 840</u> 33 790	<u>29 018</u> 19 201	<u>43 840</u> 33 790
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>38 818</u> 36 167	<u>44 431</u> 34 131	<u>29 459</u> 19 395	<u>44 431</u> 34 131

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>39 193</u> 36 536	<u>44 785</u> 34 480	<u>29 660</u> 19 593	<u>44 785</u> 34 480
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 913	<u>45 146</u> 34 835	<u>29 865</u> 19 795	<u>45 146</u> 34 835
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>40 366</u> 37 690	<u>45 891</u> 35 568	<u>30 288</u> 20 211	<u>45 891</u> 35 568
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>46 275</u> 35 947	<u>30 507</u> 20 426	<u>46 275</u> 35 947
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>39 193</u> 36 536	<u>44 785</u> 34 480	<u>29 660</u> 19 593	<u>44 785</u> 34 480
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 913	<u>45 146</u> 34 835	<u>29 865</u> 19 795	<u>45 146</u> 34 835
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>39 967</u> 37 297	<u>45 515</u> 35 198	<u>30 075</u> 20 001	<u>45 515</u> 35 198
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>46 275</u> 35 947	<u>30 507</u> 20 426	<u>46 275</u> 35 947
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 189</u> 38 500	<u>46 668</u> 36 333	<u>30 730</u> 20 646	<u>46 668</u> 36 333
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>39 576</u> 36 913	<u>45 146</u> 34 835	<u>29 865</u> 19 795	<u>45 146</u> 34 835
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>39 967</u> 37 297	<u>45 515</u> 35 198	<u>30 075</u> 20 001	<u>45 515</u> 35 198

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>40 366</u> 37 690	<u>45 891</u> 35 568	<u>30 288</u> 20 211	<u>45 891</u> 35 568
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 189</u> 38 500	<u>46 668</u> 36 333	<u>30 730</u> 20 646	<u>46 668</u> 36 333
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>41 614</u> 38 919	<u>47 069</u> 36 728	<u>30 958</u> 20 871	<u>47 069</u> 36 728
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>39 967</u> 37 297	<u>45 515</u> 35 198	<u>30 075</u> 20 001	<u>45 515</u> 35 198
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>40 366</u> 37 690	<u>45 891</u> 35 568	<u>30 288</u> 20 211	<u>45 891</u> 35 568
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>46 275</u> 35 947	<u>30 507</u> 20 426	<u>46 275</u> 35 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>41 614</u> 38 919	<u>47 069</u> 36 728	<u>30 958</u> 20 871	<u>47 069</u> 36 728
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 049</u> 39 347	<u>47 479</u> 37 132	<u>31 191</u> 21 100	<u>47 479</u> 37 132
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 380</u> 37 393	<u>45 480</u> 35 404	<u>30 300</u> 20 463	<u>45 480</u> 35 404
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 447</u> 37 770	<u>46 088</u> 35 762	<u>30 754</u> 20 669	<u>46 088</u> 35 762

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>40 839</u> 38 156	<u>46 458</u> 36 127	<u>30 968</u> 20 880	<u>46 458</u> 36 127
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>41 238</u> 38 549	<u>46 837</u> 36 499	<u>31 186</u> 21 095	<u>46 837</u> 36 499
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>42 063</u> 39 361	<u>47 617</u> 37 267	<u>31 638</u> 21 539	<u>47 617</u> 37 267
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 488</u> 39 779	<u>48 020</u> 37 664	<u>31 871</u> 21 769	<u>48 020</u> 37 664
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>40 839</u> 38 156	<u>46 458</u> 36 127	<u>30 968</u> 20 880	<u>46 458</u> 36 127
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>41 238</u> 38 549	<u>46 837</u> 36 499	<u>31 186</u> 21 095	<u>46 837</u> 36 499
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 646</u> 38 951	<u>47 223</u> 36 879	<u>31 410</u> 21 315	<u>47 223</u> 36 879
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 488</u> 39 779	<u>48 020</u> 37 664	<u>31 871</u> 21 769	<u>48 020</u> 37 664
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 923</u> 40 207	<u>48 432</u> 38 069	<u>32 108</u> 22 003	<u>48 432</u> 38 069
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>41 238</u> 38 549	<u>46 837</u> 36 499	<u>31 186</u> 21 095	<u>46 837</u> 36 499
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 646</u> 38 951	<u>47 223</u> 36 879	<u>31 410</u> 21 315	<u>47 223</u> 36 879

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>42 063</u> 39 361	<u>47 617</u> 37 267	<u>31 638</u> 21 539	<u>47 617</u> 37 267
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 923</u> 40 207	<u>48 432</u> 38 069	<u>32 108</u> 22 003	<u>48 432</u> 38 069
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>43 367</u> 40 644	<u>48 852</u> 38 483	<u>32 351</u> 22 242	<u>48 852</u> 38 483
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 646</u> 38 951	<u>47 223</u> 36 879	<u>31 410</u> 21 315	<u>47 223</u> 36 879
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>42 063</u> 39 361	<u>47 617</u> 37 267	<u>31 638</u> 21 539	<u>47 617</u> 37 267
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 488</u> 39 779	<u>48 020</u> 37 664	<u>31 871</u> 21 769	<u>48 020</u> 37 664
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>43 367</u> 40 644	<u>48 852</u> 38 483	<u>32 351</u> 22 242	<u>48 852</u> 38 483
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 821</u> 41 091	<u>49 282</u> 38 906	<u>32 600</u> 22 486	<u>49 282</u> 38 906
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>43 367</u> 40 644	<u>48 852</u> 38 483	<u>32 351</u> 22 242	<u>48 852</u> 38 483
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 821</u> 41 091	<u>49 282</u> 38 906	<u>32 600</u> 22 486	<u>49 282</u> 38 906
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 285</u> 41 547	<u>49 721</u> 39 338	<u>32 853</u> 22 736	<u>49 721</u> 39 338

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>44 759</u> 42 014	<u>50 170</u> 39 780	<u>33 113</u> 22 992	<u>50 170</u> 39 780
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>45 740</u> 42 980	<u>51 099</u> 40 694	<u>33 650</u> 23 520	<u>51 099</u> 40 694
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>42 057</u> 39 043	<u>47 157</u> 37 054	<u>31 636</u> 21 778	<u>47 157</u> 37 054
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>42 141</u> 39 437	<u>47 781</u> 37 429	<u>32 104</u> 21 998	<u>47 781</u> 37 429
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>42 550</u> 39 840	<u>48 169</u> 37 811	<u>32 332</u> 22 223	<u>48 169</u> 37 811
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>43 393</u> 40 670	<u>48 969</u> 38 598	<u>32 802</u> 22 686	<u>48 969</u> 38 598
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>43 828</u> 41 098	<u>49 382</u> 39 005	<u>33 045</u> 22 924	<u>49 382</u> 39 005
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>42 141</u> 39 437	<u>47 781</u> 37 429	<u>32 104</u> 21 998	<u>47 781</u> 37 429
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>42 550</u> 39 840	<u>48 169</u> 37 811	<u>32 332</u> 22 223	<u>48 169</u> 37 811
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 967</u> 40 250	<u>48 565</u> 38 200	<u>32 565</u> 22 452	<u>48 565</u> 38 200

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>43 828</u> 41 098	<u>49 382</u> 39 005	<u>33 045</u> 22 924	<u>49 382</u> 39 005
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>44 272</u> 41 535	<u>49 804</u> 39 420	<u>33 293</u> 23 168	<u>49 804</u> 39 420
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>42 550</u> 39 840	<u>48 169</u> 37 811	<u>32 332</u> 22 223	<u>48 169</u> 37 811
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 967</u> 40 250	<u>48 565</u> 38 200	<u>32 565</u> 22 452	<u>48 565</u> 38 200
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>43 393</u> 40 670	<u>48 969</u> 38 598	<u>32 802</u> 22 686	<u>48 969</u> 38 598
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>44 272</u> 41 535	<u>49 804</u> 39 420	<u>33 293</u> 23 168	<u>49 804</u> 39 420
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>44 726</u> 41 982	<u>50 235</u> 39 843	<u>33 546</u> 23 417	<u>50 235</u> 39 843
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>44 272</u> 41 535	<u>49 804</u> 39 420	<u>33 293</u> 23 168	<u>49 804</u> 39 420
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>44 726</u> 41 982	<u>50 235</u> 39 843	<u>33 546</u> 23 417	<u>50 235</u> 39 843
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>45 189</u> 42 438	<u>50 675</u> 40 277	<u>33 804</u> 23 672	<u>50 675</u> 40 277
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>45 663</u> 42 904	<u>51 124</u> 40 719	<u>34 069</u> 23 932	<u>51 124</u> 40 719

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>46 643</u> 43 868	<u>52 054</u> 41 634	<u>34 615</u> 24 470	<u>52 054</u> 41 634
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 959</u> 40 915	<u>49 059</u> 38 926	<u>32 690</u> 22 815	<u>49 059</u> 38 926
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 062</u> 41 328	<u>49 702</u> 39 320	<u>33 168</u> 23 046	<u>49 702</u> 39 320
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 491</u> 41 750	<u>50 110</u> 39 721	<u>33 407</u> 23 281	<u>50 110</u> 39 721
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 374</u> 42 620	<u>50 951</u> 40 548	<u>33 900</u> 23 766	<u>50 951</u> 40 548
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 830</u> 43 068	<u>51 384</u> 40 975	<u>34 154</u> 24 016	<u>51 384</u> 40 975
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 062</u> 41 328	<u>49 702</u> 39 320	<u>33 168</u> 23 046	<u>49 702</u> 39 320
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 491</u> 41 750	<u>50 110</u> 39 721	<u>33 407</u> 23 281	<u>50 110</u> 39 721
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 928</u> 42 180	<u>50 526</u> 40 130	<u>33 651</u> 23 521	<u>50 526</u> 40 130
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 830</u> 43 068	<u>51 384</u> 40 975	<u>34 154</u> 24 016	<u>51 384</u> 40 975

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 296</u> 43 527	<u>51 827</u> 41 411	<u>34 413</u> 24 271	<u>51 827</u> 41 411
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 491</u> 41 750	<u>50 110</u> 39 721	<u>33 407</u> 23 281	<u>50 110</u> 39 721
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 928</u> 42 180	<u>50 526</u> 40 130	<u>33 651</u> 23 521	<u>50 526</u> 40 130
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 374</u> 42 620	<u>50 951</u> 40 548	<u>33 900</u> 23 766	<u>50 951</u> 40 548
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>46 296</u> 43 527	<u>51 827</u> 41 411	<u>34 413</u> 24 271	<u>51 827</u> 41 411
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 771</u> 43 995	<u>52 280</u> 41 856	<u>34 679</u> 24 532	<u>52 280</u> 41 856
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>46 296</u> 43 527	<u>51 827</u> 41 411	<u>34 413</u> 24 271	<u>51 827</u> 41 411
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 771</u> 43 995	<u>52 280</u> 41 856	<u>34 679</u> 24 532	<u>52 280</u> 41 856
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>47 257</u> 44 473	<u>52 742</u> 42 311	<u>34 949</u> 24 799	<u>52 742</u> 42 311
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 753</u> 44 961	<u>53 214</u> 42 776	<u>35 226</u> 25 072	<u>53 214</u> 42 776
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 780</u> 45 972	<u>54 191</u> 43 738	<u>35 799</u> 25 635	<u>54 191</u> 43 738

212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>45 398</u> 42 331	<u>50 498</u> 40 342	<u>34 563</u> 24 659	<u>50 498</u> 40 342
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 515</u> 42 758	<u>51 155</u> 40 750	<u>35 060</u> 24 908	<u>51 155</u> 40 750
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>46 411</u> 43 640	<u>52 009</u> 41 590	<u>35 582</u> 25 422	<u>52 009</u> 41 590
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>46 873</u> 44 095	<u>52 449</u> 42 023	<u>35 851</u> 25 686	<u>52 449</u> 42 023
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>45 515</u> 42 758	<u>51 155</u> 40 750	<u>35 060</u> 24 908	<u>51 155</u> 40 750
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>45 958</u> 43 195	<u>51 578</u> 41 166	<u>35 318</u> 25 162	<u>51 578</u> 41 166
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>46 873</u> 44 095	<u>52 449</u> 42 023	<u>35 851</u> 25 686	<u>52 449</u> 42 023
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>47 344</u> 44 559	<u>52 899</u> 42 466	<u>36 126</u> 25 957	<u>52 899</u> 42 466
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>47 344</u> 44 559	<u>52 899</u> 42 466	<u>36 126</u> 25 957	<u>52 899</u> 42 466
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>47 826</u> 45 033	<u>53 358</u> 42 917	<u>36 406</u> 26 233	<u>53 358</u> 42 917

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>48 820</u> 46 012	<u>54 306</u> 43 850	<u>36 986</u> 26 803	<u>54 306</u> 43 850
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>49 334</u> 46 517	<u>54 795</u> 44 332	<u>37 285</u> 27 098	<u>54 795</u> 44 332
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>45 398</u> 42 331	<u>50 498</u> 40 342	<u>34 563</u> 24 659	<u>50 498</u> 40 342
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 515</u> 42 758	<u>51 155</u> 40 750	<u>35 060</u> 24 908	<u>51 155</u> 40 750
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>46 411</u> 43 640	<u>52 009</u> 41 590	<u>35 582</u> 25 422	<u>52 009</u> 41 590
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 873</u> 44 095	<u>52 449</u> 42 023	<u>35 851</u> 25 686	<u>52 449</u> 42 023
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 515</u> 42 758	<u>51 155</u> 40 750	<u>35 060</u> 24 908	<u>51 155</u> 40 750
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 958</u> 43 195	<u>51 578</u> 41 166	<u>35 318</u> 25 162	<u>51 578</u> 41 166
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 873</u> 44 095	<u>52 449</u> 42 023	<u>35 851</u> 25 686	<u>52 449</u> 42 023
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>47 344</u> 44 559	<u>52 899</u> 42 466	<u>36 126</u> 25 957	<u>52 899</u> 42 466

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>47 344</u> 44 559	<u>52 899</u> 42 466	<u>36 126</u> 25 957	<u>52 899</u> 42 466
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>47 826</u> 45 033	<u>53 358</u> 42 917	<u>36 406</u> 26 233	<u>53 358</u> 42 917
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>48 820</u> 46 012	<u>54 306</u> 43 850	<u>36 986</u> 26 803	<u>54 306</u> 43 850
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>49 334</u> 46 517	<u>54 795</u> 44 332	<u>37 285</u> 27 098	<u>54 795</u> 44 332
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>47 047</u> 43 954	<u>52 147</u> 41 966	<u>36 516</u> 26 581	<u>52 147</u> 41 966
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>47 181</u> 44 398	<u>52 821</u> 42 389	<u>37 032</u> 26 849	<u>52 821</u> 42 389
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>48 111</u> 45 313	<u>53 709</u> 43 263	<u>37 595</u> 27 403	<u>53 709</u> 43 263
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>48 591</u> 45 785	<u>54 167</u> 43 714	<u>37 885</u> 27 688	<u>54 167</u> 43 714
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>47 181</u> 44 398	<u>52 821</u> 42 389	<u>37 032</u> 26 849	<u>52 821</u> 42 389
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>47 641</u> 44 851	<u>53 261</u> 42 822	<u>37 311</u> 27 123	<u>53 261</u> 42 822

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>48 591</u> 45 785	<u>54 167</u> 43 714	<u>37 885</u> 27 688	<u>54 167</u> 43 714
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>49 080</u> 46 267	<u>54 635</u> 44 174	<u>38 181</u> 27 980	<u>54 635</u> 44 174
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>49 080</u> 46 267	<u>54 635</u> 44 174	<u>38 181</u> 27 980	<u>54 635</u> 44 174
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>49 580</u> 46 760	<u>55 112</u> 44 644	<u>38 483</u> 28 277	<u>55 112</u> 44 644
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>50 613</u> 47 776	<u>56 098</u> 45 615	<u>39 108</u> 28 892	<u>56 098</u> 45 615
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>51 146</u> 48 301	<u>56 607</u> 46 116	<u>39 431</u> 29 210	<u>56 607</u> 46 116
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>57 192</u> 53 939	<u>53 724</u> 43 518	<u>41 069</u> 31 062	<u>53 724</u> 43 518
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>57 429</u> 54 484	<u>54 415</u> 43 958	<u>41 632</u> 31 376	<u>54 415</u> 43 958
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>58 570</u> 55 608	<u>55 336</u> 44 864	<u>42 289</u> 32 023	<u>55 336</u> 44 864
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>59 159</u> 56 187	<u>55 810</u> 45 331	<u>42 628</u> 32 357	<u>55 810</u> 45 331

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>57 429</u> 54 484	<u>54 415</u> 43 958	<u>41 632</u> 31 376	<u>54 415</u> 43 958
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>57 994</u> 55 040	<u>54 870</u> 44 406	<u>41 957</u> 31 696	<u>54 870</u> 44 406
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>59 159</u> 56 187	<u>55 810</u> 45 331	<u>42 628</u> 32 357	<u>55 810</u> 45 331
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>59 759</u> 56 778	<u>56 295</u> 45 809	<u>42 974</u> 32 697	<u>56 295</u> 45 809
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>59 759</u> 56 778	<u>56 295</u> 45 809	<u>42 974</u> 32 697	<u>56 295</u> 45 809
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>60 373</u> 57 382	<u>56 790</u> 46 296	<u>43 327</u> 33 045	<u>56 790</u> 46 296
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>61 641</u> 58 630	<u>57 813</u> 47 302	<u>44 057</u> 33 763	<u>57 813</u> 47 302
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>62 295</u> 59 274	<u>58 341</u> 47 822	<u>44 434</u> 34 134	<u>58 341</u> 47 822
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>60 565</u> 57 259	<u>55 670</u> 45 433	<u>42 961</u> 32 924	<u>55 670</u> 45 433
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>60 835</u> 57 837	<u>56 380</u> 45 892	<u>43 542</u> 33 257	<u>56 380</u> 45 892

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>62 047</u> 59 030	<u>57 341</u> 46 838	<u>44 239</u> 33 942	<u>57 341</u> 46 838
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>62 672</u> 59 645	<u>57 837</u> 47 326	<u>44 598</u> 34 296	<u>57 837</u> 47 326
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>60 835</u> 57 837	<u>56 380</u> 45 892	<u>43 542</u> 33 257	<u>56 380</u> 45 892
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>61 435</u> 58 427	<u>56 856</u> 46 360	<u>43 887</u> 33 596	<u>56 856</u> 46 360
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>62 672</u> 59 645	<u>57 837</u> 47 326	<u>44 598</u> 34 296	<u>57 837</u> 47 326
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>63 310</u> 60 273	<u>58 343</u> 47 824	<u>44 965</u> 34 657	<u>58 343</u> 47 824
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>63 310</u> 60 273	<u>58 343</u> 47 824	<u>44 965</u> 34 657	<u>58 343</u> 47 824
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>63 961</u> 60 914	<u>58 860</u> 48 333	<u>45 340</u> 35 026	<u>58 860</u> 48 333
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>65 306</u> 62 238	<u>59 927</u> 49 384	<u>46 113</u> 35 787	<u>59 927</u> 49 384
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>66 001</u> 62 922	<u>60 479</u> 49 926	<u>46 513</u> 36 180	<u>60 479</u> 49 926
212-101-1400	7473-2010 45	3						

212-101-1401		3	1	2400	<u>64 183</u> 60 820	<u>62 594</u> 52 248	<u>44 701</u> 34 637	<u>62 594</u> 52 248
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>64 490</u> 61 435	<u>63 374</u> 52 776	<u>45 301</u> 34 987	<u>63 374</u> 52 776
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>65 777</u> 62 701	<u>64 479</u> 53 864	<u>46 033</u> 35 709	<u>64 479</u> 53 864
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>66 441</u> 63 355	<u>65 049</u> 54 425	<u>46 411</u> 36 081	<u>65 049</u> 54 425
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>64 490</u> 61 435	<u>63 374</u> 52 776	<u>45 301</u> 34 987	<u>63 374</u> 52 776
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>65 127</u> 62 062	<u>63 921</u> 53 314	<u>45 663</u> 35 344	<u>63 921</u> 53 314
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>66 441</u> 63 355	<u>65 049</u> 54 425	<u>46 411</u> 36 081	<u>65 049</u> 54 425
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>67 118</u> 64 021	<u>65 631</u> 54 998	<u>46 797</u> 36 460	<u>65 631</u> 54 998
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>67 118</u> 64 021	<u>65 631</u> 54 998	<u>46 797</u> 36 460	<u>65 631</u> 54 998
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>67 810</u> 64 703	<u>66 226</u> 55 583	<u>47 191</u> 36 848	<u>66 226</u> 55 583
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>69 239</u> 66 109	<u>67 454</u> 56 791	<u>48 005</u> 37 649	<u>67 454</u> 56 791

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>69 978</u> 66 836	<u>68 088</u> 57 415	<u>48 426</u> 38 063	<u>68 088</u> 57 415
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>35 956</u> 33 037	<u>42 236</u> 32 211	<u>26 418</u> 16 642	<u>42 236</u> 32 211
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>37 384</u> 34 443	<u>42 629</u> 32 597	<u>27 263</u> 17 474	<u>42 629</u> 32 597
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>38 869</u> 35 905	<u>43 026</u> 32 988	<u>28 151</u> 18 347	<u>43 026</u> 32 988
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 920</u> 36 267	<u>43 608</u> 33 322	<u>28 583</u> 18 533	<u>43 608</u> 33 322
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>39 296</u> 36 637	<u>43 954</u> 33 662	<u>28 775</u> 18 722	<u>43 954</u> 33 662
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 680</u> 37 015	<u>44 306</u> 34 009	<u>28 971</u> 18 915	<u>44 306</u> 34 009
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>40 472</u> 37 794	<u>45 034</u> 34 725	<u>29 376</u> 19 313	<u>45 034</u> 34 725

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>40 880</u> 38 196	<u>45 409</u> 35 094	<u>29 584</u> 19 518	<u>45 409</u> 35 094
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>39 296</u> 36 637	<u>43 954</u> 33 662	<u>28 775</u> 18 722	<u>43 954</u> 33 662
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 680</u> 37 015	<u>44 306</u> 34 009	<u>28 971</u> 18 915	<u>44 306</u> 34 009
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>40 072</u> 37 401	<u>44 666</u> 34 363	<u>29 171</u> 19 112	<u>44 666</u> 34 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>40 880</u> 38 196	<u>45 409</u> 35 094	<u>29 584</u> 19 518	<u>45 409</u> 35 094
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>41 297</u> 38 607	<u>45 793</u> 35 471	<u>29 798</u> 19 728	<u>45 793</u> 35 471
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 680</u> 37 015	<u>44 306</u> 34 009	<u>28 971</u> 18 915	<u>44 306</u> 34 009
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>40 072</u> 37 401	<u>44 666</u> 34 363	<u>29 171</u> 19 112	<u>44 666</u> 34 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>40 472</u> 37 794	<u>45 034</u> 34 725	<u>29 376</u> 19 313	<u>45 034</u> 34 725
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>41 297</u> 38 607	<u>45 793</u> 35 471	<u>29 798</u> 19 728	<u>45 793</u> 35 471
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>41 724</u> 39 027	<u>46 184</u> 35 857	<u>30 015</u> 19 943	<u>46 184</u> 35 857

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>40 072</u> 37 401	<u>44 666</u> 34 363	<u>29 171</u> 19 112	<u>44 666</u> 34 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>40 472</u> 37 794	<u>45 034</u> 34 725	<u>29 376</u> 19 313	<u>45 034</u> 34 725
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>40 880</u> 38 196	<u>45 409</u> 35 094	<u>29 584</u> 19 518	<u>45 409</u> 35 094
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>41 724</u> 39 027	<u>46 184</u> 35 857	<u>30 015</u> 19 943	<u>46 184</u> 35 857
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>42 160</u> 39 456	<u>46 585</u> 36 251	<u>30 238</u> 20 162	<u>46 585</u> 36 251
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>40 654</u> 37 662	<u>44 527</u> 34 466	<u>29 887</u> 20 056	<u>44 527</u> 34 466
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>40 724</u> 38 043	<u>45 124</u> 34 814	<u>30 336</u> 20 258	<u>45 124</u> 34 814
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>41 118</u> 38 431	<u>45 485</u> 35 169	<u>30 546</u> 20 465	<u>45 485</u> 35 169
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>41 521</u> 38 827	<u>45 854</u> 35 532	<u>30 761</u> 20 676	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>42 351</u> 39 644	<u>46 614</u> 36 280	<u>31 203</u> 21 111	<u>46 614</u> 36 280

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>42 780</u> 40 066	<u>47 006</u> 36 666	<u>31 431</u> 21 336	<u>47 006</u> 36 666
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>41 118</u> 38 431	<u>45 485</u> 35 169	<u>30 546</u> 20 465	<u>45 485</u> 35 169
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>41 521</u> 38 827	<u>45 854</u> 35 532	<u>30 761</u> 20 676	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>41 932</u> 39 231	<u>46 230</u> 35 902	<u>30 979</u> 20 892	<u>46 230</u> 35 902
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>42 780</u> 40 066	<u>47 006</u> 36 666	<u>31 431</u> 21 336	<u>47 006</u> 36 666
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>43 218</u> 40 497	<u>47 406</u> 37 060	<u>31 664</u> 21 565	<u>47 406</u> 37 060
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>41 521</u> 38 827	<u>45 854</u> 35 532	<u>30 761</u> 20 676	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>41 932</u> 39 231	<u>46 230</u> 35 902	<u>30 979</u> 20 892	<u>46 230</u> 35 902
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>42 351</u> 39 644	<u>46 614</u> 36 280	<u>31 203</u> 21 111	<u>46 614</u> 36 280
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>43 218</u> 40 497	<u>47 406</u> 37 060	<u>31 664</u> 21 565	<u>47 406</u> 37 060
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>43 665</u> 40 937	<u>47 816</u> 37 463	<u>31 902</u> 21 800	<u>47 816</u> 37 463

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>41 932</u> 39 231	<u>46 230</u> 35 902	<u>30 979</u> 20 892	<u>46 230</u> 35 902
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>42 351</u> 39 644	<u>46 614</u> 36 280	<u>31 203</u> 21 111	<u>46 614</u> 36 280
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>42 780</u> 40 066	<u>47 006</u> 36 666	<u>31 431</u> 21 336	<u>47 006</u> 36 666
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>43 665</u> 40 937	<u>47 816</u> 37 463	<u>31 902</u> 21 800	<u>47 816</u> 37 463
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>44 122</u> 41 387	<u>48 234</u> 37 874	<u>32 146</u> 22 039	<u>48 234</u> 37 874
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>40 654</u> 37 662	<u>44 527</u> 34 466	<u>29 887</u> 20 056	<u>44 527</u> 34 466
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>40 724</u> 38 043	<u>45 124</u> 34 814	<u>30 336</u> 20 258	<u>45 124</u> 34 814
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>41 118</u> 38 431	<u>45 485</u> 35 169	<u>30 546</u> 20 465	<u>45 485</u> 35 169
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>41 521</u> 38 827	<u>45 854</u> 35 532	<u>30 761</u> 20 676	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>42 351</u> 39 644	<u>46 614</u> 36 280	<u>31 203</u> 21 111	<u>46 614</u> 36 280

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>42 780</u> 40 066	<u>47 006</u> 36 666	<u>31 431</u> 21 336	<u>47 006</u> 36 666
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>41 118</u> 38 431	<u>45 485</u> 35 169	<u>30 546</u> 20 465	<u>45 485</u> 35 169
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>41 521</u> 38 827	<u>45 854</u> 35 532	<u>30 761</u> 20 676	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>41 932</u> 39 231	<u>46 230</u> 35 902	<u>30 979</u> 20 892	<u>46 230</u> 35 902
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>42 780</u> 40 066	<u>47 006</u> 36 666	<u>31 431</u> 21 336	<u>47 006</u> 36 666
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>43 218</u> 40 497	<u>47 406</u> 37 060	<u>31 664</u> 21 565	<u>47 406</u> 37 060
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>41 521</u> 38 827	<u>45 854</u> 35 532	<u>30 761</u> 20 676	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>41 932</u> 39 231	<u>46 230</u> 35 902	<u>30 979</u> 20 892	<u>46 230</u> 35 902
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>42 351</u> 39 644	<u>46 614</u> 36 280	<u>31 203</u> 21 111	<u>46 614</u> 36 280
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>43 218</u> 40 497	<u>47 406</u> 37 060	<u>31 664</u> 21 565	<u>47 406</u> 37 060
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>43 665</u> 40 937	<u>47 816</u> 37 463	<u>31 902</u> 21 800	<u>47 816</u> 37 463

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>41 932</u> 39 231	<u>46 230</u> 35 902	<u>30 979</u> 20 892	<u>46 230</u> 35 902
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>42 351</u> 39 644	<u>46 614</u> 36 280	<u>31 203</u> 21 111	<u>46 614</u> 36 280
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>42 780</u> 40 066	<u>47 006</u> 36 666	<u>31 431</u> 21 336	<u>47 006</u> 36 666
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>43 665</u> 40 937	<u>47 816</u> 37 463	<u>31 902</u> 21 800	<u>47 816</u> 37 463
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>44 122</u> 41 387	<u>48 234</u> 37 874	<u>32 146</u> 22 039	<u>48 234</u> 37 874
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>42 701</u> 39 677	<u>46 200</u> 36 112	<u>31 221</u> 21 370	<u>46 200</u> 36 112
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>42 791</u> 40 078	<u>46 814</u> 36 477	<u>31 684</u> 21 585	<u>46 814</u> 36 477
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>43 207</u> 40 487	<u>47 192</u> 36 849	<u>31 908</u> 21 806	<u>47 192</u> 36 849
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>43 631</u> 40 904	<u>47 578</u> 37 229	<u>32 137</u> 22 030	<u>47 578</u> 37 229
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>44 506</u> 41 765	<u>48 375</u> 38 013	<u>32 608</u> 22 494	<u>48 375</u> 38 013

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>44 957</u> 42 209	<u>48 786</u> 38 417	<u>32 851</u> 22 734	<u>48 786</u> 38 417
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>43 207</u> 40 487	<u>47 192</u> 36 849	<u>31 908</u> 21 806	<u>47 192</u> 36 849
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>43 631</u> 40 904	<u>47 578</u> 37 229	<u>32 137</u> 22 030	<u>47 578</u> 37 229
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>44 064</u> 41 330	<u>47 972</u> 37 617	<u>32 370</u> 22 260	<u>47 972</u> 37 617
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>44 957</u> 42 209	<u>48 786</u> 38 417	<u>32 851</u> 22 734	<u>48 786</u> 38 417
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>45 418</u> 42 663	<u>49 205</u> 38 830	<u>33 099</u> 22 978	<u>49 205</u> 38 830
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>43 631</u> 40 904	<u>47 578</u> 37 229	<u>32 137</u> 22 030	<u>47 578</u> 37 229
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>44 064</u> 41 330	<u>47 972</u> 37 617	<u>32 370</u> 22 260	<u>47 972</u> 37 617
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>44 506</u> 41 765	<u>48 375</u> 38 013	<u>32 608</u> 22 494	<u>48 375</u> 38 013
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>45 418</u> 42 663	<u>49 205</u> 38 830	<u>33 099</u> 22 978	<u>49 205</u> 38 830
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>45 890</u> 43 127	<u>49 634</u> 39 252	<u>33 353</u> 23 228	<u>49 634</u> 39 252

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>44 064</u> 41 330	<u>47 972</u> 37 617	<u>32 370</u> 22 260	<u>47 972</u> 37 617
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>44 506</u> 41 765	<u>48 375</u> 38 013	<u>32 608</u> 22 494	<u>48 375</u> 38 013
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>44 957</u> 42 209	<u>48 786</u> 38 417	<u>32 851</u> 22 734	<u>48 786</u> 38 417
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>45 890</u> 43 127	<u>49 634</u> 39 252	<u>33 353</u> 23 228	<u>49 634</u> 39 252
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>46 371</u> 43 601	<u>50 072</u> 39 684	<u>33 612</u> 23 483	<u>50 072</u> 39 684
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>45 890</u> 43 127	<u>49 634</u> 39 252	<u>33 353</u> 23 228	<u>49 634</u> 39 252
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>46 371</u> 43 601	<u>50 072</u> 39 684	<u>33 612</u> 23 483	<u>50 072</u> 39 684
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>46 863</u> 44 085	<u>50 520</u> 40 125	<u>33 877</u> 23 744	<u>50 520</u> 40 125
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>47 367</u> 44 581	<u>50 978</u> 40 575	<u>34 148</u> 24 011	<u>50 978</u> 40 575
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>48 408</u> 45 605	<u>51 926</u> 41 508	<u>34 709</u> 24 563	<u>51 926</u> 41 508
212-101-2100	20, 7473-2010	3						

212-101-2101		3	1	2400	<u>44 791</u> 41 734	<u>47 910</u> 37 795	<u>32 619</u> 22 745	<u>47 910</u> 37 795
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>44 902</u> 42 155	<u>48 542</u> 38 177	<u>33 096</u> 22 975	<u>48 542</u> 38 177
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>45 339</u> 42 585	<u>48 937</u> 38 567	<u>33 334</u> 23 209	<u>48 937</u> 38 567
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>46 241</u> 43 473	<u>49 754</u> 39 370	<u>33 825</u> 23 693	<u>49 754</u> 39 370
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>46 706</u> 43 930	<u>50 175</u> 39 785	<u>34 079</u> 23 942	<u>50 175</u> 39 785
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>44 902</u> 42 155	<u>48 542</u> 38 177	<u>33 096</u> 22 975	<u>48 542</u> 38 177
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>45 339</u> 42 585	<u>48 937</u> 38 567	<u>33 334</u> 23 209	<u>48 937</u> 38 567
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>45 786</u> 43 024	<u>49 341</u> 38 964	<u>33 577</u> 23 448	<u>49 341</u> 38 964
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>46 706</u> 43 930	<u>50 175</u> 39 785	<u>34 079</u> 23 942	<u>50 175</u> 39 785
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>47 181</u> 44 398	<u>50 605</u> 40 208	<u>34 337</u> 24 197	<u>50 605</u> 40 208
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>45 339</u> 42 585	<u>48 937</u> 38 567	<u>33 334</u> 23 209	<u>48 937</u> 38 567

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>45 786</u> 43 024	<u>49 341</u> 38 964	<u>33 577</u> 23 448	<u>49 341</u> 38 964
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>46 241</u> 43 473	<u>49 754</u> 39 370	<u>33 825</u> 23 693	<u>49 754</u> 39 370
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>47 181</u> 44 398	<u>50 605</u> 40 208	<u>34 337</u> 24 197	<u>50 605</u> 40 208
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>47 666</u> 44 875	<u>51 044</u> 40 640	<u>34 602</u> 24 457	<u>51 044</u> 40 640
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>47 181</u> 44 398	<u>50 605</u> 40 208	<u>34 337</u> 24 197	<u>50 605</u> 40 208
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>47 666</u> 44 875	<u>51 044</u> 40 640	<u>34 602</u> 24 457	<u>51 044</u> 40 640
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>48 161</u> 45 363	<u>51 493</u> 41 082	<u>34 872</u> 24 723	<u>51 493</u> 41 082
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>48 668</u> 45 861	<u>51 952</u> 41 533	<u>35 148</u> 24 994	<u>51 952</u> 41 533
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>49 715</u> 46 892	<u>52 900</u> 42 467	<u>35 719</u> 25 556	<u>52 900</u> 42 467
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>48 857</u> 45 736	<u>49 850</u> 39 705	<u>33 736</u> 23 845	<u>49 850</u> 39 705

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>49 010</u> 46 198	<u>50 501</u> 40 106	<u>34 225</u> 24 086	<u>50 501</u> 40 106
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>49 489</u> 46 669	<u>50 917</u> 40 515	<u>34 475</u> 24 332	<u>50 917</u> 40 515
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>50 476</u> 47 642	<u>51 775</u> 41 359	<u>34 990</u> 24 839	<u>51 775</u> 41 359
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>50 986</u> 48 143	<u>52 217</u> 41 795	<u>35 255</u> 25 100	<u>52 217</u> 41 795
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>49 010</u> 46 198	<u>50 501</u> 40 106	<u>34 225</u> 24 086	<u>50 501</u> 40 106
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>49 489</u> 46 669	<u>50 917</u> 40 515	<u>34 475</u> 24 332	<u>50 917</u> 40 515
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>49 977</u> 47 150	<u>51 342</u> 40 933	<u>34 730</u> 24 583	<u>51 342</u> 40 933
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>50 986</u> 48 143	<u>52 217</u> 41 795	<u>35 255</u> 25 100	<u>52 217</u> 41 795
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>51 506</u> 48 655	<u>52 669</u> 42 239	<u>35 527</u> 25 367	<u>52 669</u> 42 239
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>49 489</u> 46 669	<u>50 917</u> 40 515	<u>34 475</u> 24 332	<u>50 917</u> 40 515
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>49 977</u> 47 150	<u>51 342</u> 40 933	<u>34 730</u> 24 583	<u>51 342</u> 40 933

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>50 476</u> 47 642	<u>51 775</u> 41 359	<u>34 990</u> 24 839	<u>51 775</u> 41 359
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>51 506</u> 48 655	<u>52 669</u> 42 239	<u>35 527</u> 25 367	<u>52 669</u> 42 239
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>52 038</u> 49 178	<u>53 130</u> 42 694	<u>35 804</u> 25 640	<u>53 130</u> 42 694
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>51 506</u> 48 655	<u>52 669</u> 42 239	<u>35 527</u> 25 367	<u>52 669</u> 42 239
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>52 038</u> 49 178	<u>53 130</u> 42 694	<u>35 804</u> 25 640	<u>53 130</u> 42 694
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>52 581</u> 49 713	<u>53 602</u> 43 158	<u>36 087</u> 25 919	<u>53 602</u> 43 158
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>53 136</u> 50 259	<u>54 084</u> 43 632	<u>36 376</u> 26 203	<u>54 084</u> 43 632
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>54 283</u> 51 389	<u>55 080</u> 44 612	<u>36 975</u> 26 792	<u>55 080</u> 44 612
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>48 857</u> 45 736	<u>51 317</u> 41 149	<u>35 686</u> 25 764	<u>51 317</u> 41 149
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 010</u> 46 198	<u>51 983</u> 41 565	<u>36 194</u> 26 024	<u>51 983</u> 41 565

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 977</u> 47 150	<u>52 854</u> 42 422	<u>36 739</u> 26 561	<u>52 854</u> 42 422
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 476</u> 47 642	<u>53 303</u> 42 864	<u>37 020</u> 26 837	<u>53 303</u> 42 864
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 010</u> 46 198	<u>51 983</u> 41 565	<u>36 194</u> 26 024	<u>51 983</u> 41 565
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 489</u> 46 669	<u>52 414</u> 41 989	<u>36 464</u> 26 290	<u>52 414</u> 41 989
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 476</u> 47 642	<u>53 303</u> 42 864	<u>37 020</u> 26 837	<u>53 303</u> 42 864
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 986</u> 48 143	<u>53 762</u> 43 315	<u>37 307</u> 27 120	<u>53 762</u> 43 315
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 986</u> 48 143	<u>53 762</u> 43 315	<u>37 307</u> 27 120	<u>53 762</u> 43 315
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 506</u> 48 655	<u>54 230</u> 43 776	<u>37 600</u> 27 408	<u>54 230</u> 43 776
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 581</u> 49 713	<u>55 197</u> 44 727	<u>38 206</u> 28 004	<u>55 197</u> 44 727
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 136</u> 50 259	<u>55 696</u> 45 219	<u>38 518</u> 28 312	<u>55 696</u> 45 219
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						

212-101-2401		3	1	2400	<u>48 857</u> 45 736	<u>51 317</u> 41 149	<u>35 686</u> 25 764	<u>51 317</u> 41 149
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>50 865</u> 47 712	<u>52 999</u> 42 805	<u>37 748</u> 27 793	<u>52 999</u> 42 805
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>51 037</u> 48 194	<u>53 683</u> 43 237	<u>38 277</u> 28 074	<u>53 683</u> 43 237
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>52 047</u> 49 187	<u>54 588</u> 44 129	<u>38 865</u> 28 653	<u>54 588</u> 44 129
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>52 568</u> 49 700	<u>55 055</u> 44 588	<u>39 168</u> 28 951	<u>55 055</u> 44 588
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>51 037</u> 48 194	<u>53 683</u> 43 237	<u>38 277</u> 28 074	<u>53 683</u> 43 237
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>51 537</u> 48 685	<u>54 131</u> 43 678	<u>38 568</u> 28 360	<u>54 131</u> 43 678
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>52 568</u> 49 700	<u>55 055</u> 44 588	<u>39 168</u> 28 951	<u>55 055</u> 44 588
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>53 099</u> 50 223	<u>55 532</u> 45 058	<u>39 478</u> 29 256	<u>55 532</u> 45 058
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>53 099</u> 50 223	<u>55 532</u> 45 058	<u>39 478</u> 29 256	<u>55 532</u> 45 058

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>53 642</u> 50 757	<u>56 019</u> 45 537	<u>39 794</u> 29 567	<u>56 019</u> 45 537
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>54 763</u> 51 861	<u>57 025</u> 46 527	<u>40 447</u> 30 210	<u>57 025</u> 46 527
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>55 342</u> 52 430	<u>57 544</u> 47 038	<u>40 784</u> 30 542	<u>57 544</u> 47 038
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>60 986</u> 57 674	<u>54 609</u> 44 389	<u>42 484</u> 32 455	<u>54 609</u> 44 389
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>61 261</u> 58 256	<u>55 308</u> 44 837	<u>43 061</u> 32 783	<u>55 308</u> 44 837
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>62 482</u> 59 458	<u>56 247</u> 45 761	<u>43 748</u> 33 459	<u>56 247</u> 45 761
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>63 111</u> 60 077	<u>56 732</u> 46 238	<u>44 102</u> 33 808	<u>56 732</u> 46 238
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>61 261</u> 58 256	<u>55 308</u> 44 837	<u>43 061</u> 32 783	<u>55 308</u> 44 837
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>61 865</u> 58 851	<u>55 773</u> 45 294	<u>43 401</u> 33 118	<u>55 773</u> 45 294
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>63 111</u> 60 077	<u>56 732</u> 46 238	<u>44 102</u> 33 808	<u>56 732</u> 46 238

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>63 753</u> 60 709	<u>57 226</u> 46 725	<u>44 464</u> 34 164	<u>57 226</u> 46 725
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>63 753</u> 60 709	<u>57 226</u> 46 725	<u>44 464</u> 34 164	<u>57 226</u> 46 725
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>64 410</u> 61 355	<u>57 731</u> 47 222	<u>44 833</u> 34 527	<u>57 731</u> 47 222
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>65 765</u> 62 689	<u>58 774</u> 48 248	<u>45 596</u> 35 278	<u>58 774</u> 48 248
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>66 465</u> 63 378	<u>59 313</u> 48 779	<u>45 989</u> 35 665	<u>59 313</u> 48 779
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>64 630</u> 61 260	<u>56 593</u> 46 342	<u>44 469</u> 34 408	<u>56 593</u> 46 342
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>64 942</u> 61 879	<u>57 312</u> 46 810	<u>45 066</u> 34 756	<u>57 312</u> 46 810
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>66 238</u> 63 155	<u>58 293</u> 47 775	<u>45 794</u> 35 473	<u>58 293</u> 47 775
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>66 906</u> 63 813	<u>58 799</u> 48 273	<u>46 169</u> 35 842	<u>58 799</u> 48 273
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>64 942</u> 61 879	<u>57 312</u> 46 810	<u>45 066</u> 34 756	<u>57 312</u> 46 810

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>65 583</u> 62 510	<u>57 798</u> 47 287	<u>45 426</u> 35 111	<u>57 798</u> 47 287
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>66 906</u> 63 813	<u>58 799</u> 48 273	<u>46 169</u> 35 842	<u>58 799</u> 48 273
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>67 589</u> 64 485	<u>59 315</u> 48 781	<u>46 553</u> 36 219	<u>59 315</u> 48 781
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>67 589</u> 64 485	<u>59 315</u> 48 781	<u>46 553</u> 36 219	<u>59 315</u> 48 781
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>68 286</u> 65 171	<u>59 842</u> 49 300	<u>46 944</u> 36 605	<u>59 842</u> 49 300
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>69 725</u> 66 587	<u>60 931</u> 50 371	<u>47 753</u> 37 401	<u>60 931</u> 50 371
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>70 469</u> 67 319	<u>61 493</u> 50 925	<u>48 170</u> 37 812	<u>61 493</u> 50 925
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>68 492</u> 65 062	<u>63 655</u> 53 293	<u>46 290</u> 36 201	<u>63 655</u> 53 293
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>68 843</u> 65 719	<u>64 446</u> 53 831	<u>46 905</u> 36 566	<u>64 446</u> 53 831
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>70 220</u> 67 074	<u>65 574</u> 54 941	<u>47 671</u> 37 320	<u>65 574</u> 54 941

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>70 930</u> 67 773	<u>66 155</u> 55 513	<u>48 066</u> 37 709	<u>66 155</u> 55 513
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>68 843</u> 65 719	<u>64 446</u> 53 831	<u>46 905</u> 36 566	<u>64 446</u> 53 831
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>69 525</u> 66 390	<u>65 004</u> 54 381	<u>47 284</u> 36 939	<u>65 004</u> 54 381
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>70 930</u> 67 773	<u>66 155</u> 55 513	<u>48 066</u> 37 709	<u>66 155</u> 55 513
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>71 655</u> 68 486	<u>66 749</u> 56 098	<u>48 469</u> 38 106	<u>66 749</u> 56 098
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>71 655</u> 68 486	<u>66 749</u> 56 098	<u>48 469</u> 38 106	<u>66 749</u> 56 098
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>72 395</u> 69 215	<u>67 355</u> 56 695	<u>48 881</u> 38 511	<u>67 355</u> 56 695
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>73 924</u> 70 719	<u>68 608</u> 57 927	<u>49 732</u> 39 348	<u>68 608</u> 57 927
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>74 713</u> 71 497	<u>69 254</u> 58 564	<u>50 171</u> 39 781	<u>69 254</u> 58 564

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>36 670</u> 33 740	<u>42 236</u> 32 211	<u>27 406</u> 17 615	<u>42 236</u> 32 211
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 174	<u>42 629</u> 32 597	<u>28 001</u> 18 200	<u>42 629</u> 32 597
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>39 641</u> 36 665	<u>43 026</u> 32 988	<u>28 620</u> 18 809	<u>43 026</u> 32 988
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 424</u> 38 420	<u>44 527</u> 34 466	<u>29 989</u> 20 157	<u>44 527</u> 34 466
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 424</u> 38 420	<u>44 527</u> 34 466	<u>29 989</u> 20 157	<u>44 527</u> 34 466
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 668</u> 40 628	<u>46 200</u> 36 112	<u>31 527</u> 21 671	<u>46 200</u> 36 112
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>46 230</u> 43 150	<u>47 910</u> 37 795	<u>33 050</u> 23 169	<u>47 910</u> 37 795
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 897</u> 44 791	<u>49 850</u> 39 705	<u>34 812</u> 24 904	<u>49 850</u> 39 705
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>49 803</u> 46 666	<u>51 317</u> 41 149	<u>36 265</u> 26 334	<u>51 317</u> 41 149
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>51 785</u> 48 617	<u>51 317</u> 41 149	<u>36 982</u> 27 039	<u>51 317</u> 41 149

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>53 846</u> 50 646	<u>52 999</u> 42 805	<u>39 140</u> 29 163	<u>52 999</u> 42 805
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 174	<u>42 890</u> 32 855	<u>28 159</u> 18 356	<u>42 890</u> 32 855
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>39 641</u> 36 665	<u>43 291</u> 33 249	<u>28 786</u> 18 972	<u>43 291</u> 33 249
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>41 216</u> 38 215	<u>43 696</u> 33 648	<u>29 437</u> 19 614	<u>43 696</u> 33 648
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>43 071</u> 40 040	<u>45 227</u> 35 155	<u>30 878</u> 21 031	<u>45 227</u> 35 155
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>43 071</u> 40 040	<u>45 227</u> 35 155	<u>30 878</u> 21 031	<u>45 227</u> 35 155
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>45 404</u> 42 337	<u>46 934</u> 36 834	<u>32 474</u> 22 602	<u>46 934</u> 36 834
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>48 068</u> 44 960	<u>48 678</u> 38 551	<u>34 060</u> 24 164	<u>48 678</u> 38 551
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>49 803</u> 46 666	<u>50 657</u> 40 499	<u>35 901</u> 25 975	<u>50 657</u> 40 499
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>51 785</u> 48 617	<u>52 153</u> 41 972	<u>37 422</u> 27 472	<u>52 153</u> 41 972

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>53 846</u> 50 646	<u>52 153</u> 41 972	<u>38 152</u> 28 192	<u>52 153</u> 41 972
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>55 989</u> 52 755	<u>53 869</u> 43 661	<u>40 424</u> 30 427	<u>53 869</u> 43 661

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 453</u> 25 849	<u>34 980</u> 25 849	<u>26 237</u> 17 244	<u>34 980</u> 25 849
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>30 239</u> 27 607	<u>36 766</u> 27 607	<u>26 814</u> 17 811	<u>36 766</u> 27 607
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 044</u> 30 368	<u>39 571</u> 30 368	<u>27 412</u> 18 401	<u>39 571</u> 30 368

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 050</u> 32 342	<u>41 576</u> 32 342	<u>28 335</u> 19 309	<u>41 576</u> 32 342
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 693</u> 33 959	<u>43 219</u> 33 959	<u>28 945</u> 19 909	<u>43 219</u> 33 959
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 143</u> 37 355	<u>46 670</u> 37 355	<u>30 591</u> 21 529	<u>46 670</u> 37 355
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>44 469</u> 41 613	<u>50 996</u> 41 613	<u>32 131</u> 23 045	<u>50 996</u> 41 613
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>46 583</u> 43 693	<u>53 110</u> 43 693	<u>33 778</u> 24 666	<u>53 110</u> 43 693
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>48 803</u> 45 878	<u>55 330</u> 45 878	<u>35 259</u> 26 124	<u>55 330</u> 45 878
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>53 465</u> 50 467	<u>59 991</u> 50 467	<u>36 830</u> 27 670	<u>59 991</u> 50 467

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРЫ ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная